

**RICOSTRUZIONE DI SERBATOIO SOPRAELEVATO
IN FRAZIONE COLOGNA PAESE DEL COMUNE DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI
CUP:F92E25000050005**

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ'
TECNICO ECONOMICO**

Prog. elab.	Oggetto:	Scala:
11	TABULATI DI CALCOLO	Data: Giugno 2025

CODICE IDENTIFICATIVO	Codice Opera	Num. Lotto	Codice Commessa	Fase	Settore	N. Elaborato	Rev.	
	A	0	24021.22	PFTE	SR	02		

AGGIORNAMENTI					
Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione



INGEGNERIA
MARTEGIANI

TPS INGEGNERIA s.r.l.

via Campana n. 4 - 64100 TERAMO
Tel. 0861.246130
e-mail: info@tpsingegneria.it
PEC: tpsingegneria@pec.it
www.tpsingegneria.it




UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



RESPONSABILE DEL PROGETTO
COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Laura MARTEGIANI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:
Arch. Lia MARTEGIANI
PROGETTAZIONE STRUTTURALE:
Ing. Andrea LUPINETTI
Ing. Stefano SAVINI
COORDINAMENTO SICUREZZA:
Ing. Paolo FIENI
COMPUTISTA:
Ing. Federico Di Marco



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Berardo Nardi	APPROVATO:

STAMPA DEI DATI DI PROGETTO

INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA

Nome dell'archivio di lavoro	PROGETTO SERBATOIO RUZZO
Intestazione del lavoro	
Tipo di struttura	Nello Spazio
Tipo di analisi	Statica e Dinamica
Tipo di soluzione	Lineare
Unita' di misura delle forze	kN
Unita' di misura delle lunghezze	m
Normativa	NTC-2018

NORMATIVA

Vita nominale costruzione	100 anni
Classe d'uso costruzione	IV
Vita di riferimento	200 anni
Localita'	Roseto degli Abruzzi - Localit� Colle Vraddo 21
Longitudine (WGS84)	13.9492
Latitudine (WGS84)	42.6951
Categoria del suolo	C
Coefficiente topografico	1.2
Coefficiente di smorzamento	5%
Eccentricita' accidentale	5%
Numero di frequenze	100
Periodo proprio T1 in direzione X	0.354
Periodo proprio T1 in direzione Y	0.354
Comportamento strutturale	Dissipativo

PARAMETRI SISMICI

	TR	ag/g	FO	TC*	CC	Ss	Pga (ag*S) (m/s^2)
SLO	120	0.0977	2.4230	0.32	1.52	1.50	1.725
SLD	201	0.1222	2.4190	0.33	1.51	1.50	2.158
SLV	1898	0.2840	2.4940	0.36	1.48	1.28	4.263
SLE	1898	0.2840	2.4940	0.36	1.48	1.28	4.263
SLC	2475	0.3107	2.5100	0.36	1.47	1.23	4.506

STATO LIMITE ULTIMO

Fattore di comportamento q per sisma orizzontale	qor=2.4
Fattore q per comportamento non dissipativo	qorND = 1.5
Duttilita'	Bassa Duttilita'

STATO LIMITE DI DANNO

Fattore di comportamento q per sisma orizzontale	qor=1
Coeff.moltiplicativo sisma	1.000

SLV PER FONDAZIONI

Modalita'	Spettro SLV per fondazioni con amplificazione
Coeff.di amplificazione	1.100

PARAMETRI SISMICI

Angolo del sisma nel piano orizzontale	0
Sisma verticale	Presente
Fattore di comportamento qv per sisma verticale per SLV e fondazioni	1
Combinazione dei modi	CQC
Combinazione componenti azioni sismiche	NTC - Eurocodice 8
λ	0.3
μ	0.3

CARICHI PER ELEMENTI TRAVE, TRAVE DI FONDAZIONE E RETICOLARE

Carico distribuito con riferimento globale Z, agente sulla lunghezza reale

Descrizione	Cod.	Cond. carico	Tipo Azione/categoria	Val. iniz.	Dist.iniz. nodo I	Val. finale	Dist.fin. nodo I	Aliq.inerz.	Aliq.inerz. SLD
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	7	Condizione 3	Variabile: Domestici e residenziali	-1.000000	0.000	-1.000000	0.000	0.0000	0.0000
Ringhiera	8	Condizione 1	Permanente: Permanente portato	-0.600000	0.000	-0.600000	0.000	1.0000	1.0000

CARICHI PER ELEMENTI BIDIMENSIONALI

Carico di superficie nella direzione locale z, agente sulla superficie reale

Descrizione	Codice	Cond. carico	Tipo Azione/categoria	Valore	Aliq.inerziale	Aliq.inerz.SLD
Peso acqua su pareti	3	Condizione 1	Permanente: Permanente portato	-10.000000	0.0000	0.0000
Manutenzione	6	Condizione 3	Variabile: Domestici e residenziali	-0.500000	0.0000	0.0000

Carico di superficie nella direzione globale X, agente sulla superficie reale

Descrizione	Codice	Cond. carico	Tipo Azione/categoria	Valore	Aliq.inerziale	Aliq.inerz.SLD
Azione vento su pareti laterali	2	Condizione 2	Variabile: Vento	3.130000	0.0000	0.0000

Carico di superficie nella direzione globale Z, agente sulla superficie reale

Descrizione	Codice	Cond. carico	Tipo Azione/categoria	Valore	Aliq.inerziale	Aliq.inerz.SLD
Peso acqua alla base	1	Condizione peso proprio	Permanente: Peso Proprio	-45.000000	0.0000	0.0000
Peso piastra di ispezione	4	Condizione 3	Variabile: Domestici e residenziali	-1.000000	0.0000	0.0000
Massetto alleggerito	9	Condizione 1	Permanente: Permanente portato	-0.240000	1.0000	1.0000

Carico uniformemente distribuito sul lato nella direzione globale Z

Descrizione	Codice	Cond. carico	Tipo Azione/categoria	Valore	Aliq.inerziale	Aliq.inerz.SLD
Rivestimento	5	Condizione 1	Permanente: Permanente portato	-1.000000	1.0000	1.0000

RIEPILOGO DELLE SEZIONI UTILIZZATE NEL MODELLO STRUTTURALE

SEZIONE RETTANGOLARE

Codice	Base	H
7	0.400	0.400

SEZIONE CIRCOLARE PIENA

Codice	Diametro
1	0.500

SEZIONE CIRCOLARE CAVA

Codice	Diametro esterno	Spessore
4	0.194	0.016

SEZIONE PROFILO SEMPLICE

Codice	Codice sezione	Asse Y capovolto
12	HEA 400	No

SEZIONI A PROFILO DOPPIO

Codice	Codice sezione	Tipo accoppiamento	Distanza	Ali	Lati
5	UNP 80		0.010	esterne	
6	UNP 120		0.010	esterne	
8	UNP 200		0.010	esterne	

LISTA MATERIALI UTILIZZATI

Codice	Descrizione	Tipo materiale	Mod. elast.	Coef. Poisson	Peso unit.	Dil. term.	Aliq. inerz.	Rigid. taglio	Rigid. fless.
3	Acciaio	Acciaio	+1.03e+08	0.300	77.00851	+1.20e-05	1.000	+1.00e+00	+1.00e+00
4	Trave massa impulsiva	Altro	+5.00e+11	0.250	0.00000	+0.00e+00	0.000	+1.00e+00	+1.00e+00
5	Trave massa convettiva	Altro	+6.85e+03	0.250	0.00000	+0.00e+00	0.000	+1.00e+00	+1.00e+00
6	Calcestruzzo C35/45 (Rck 450)	Calcestruzzo	+3.41e+07	0.120	24.52500	+1.00e-05	1.000	+1.00e+00	+1.00e+00

CONDIZIONI DI CARICO AI NODI

Num.cond.carico	Descrizione							
1	GK1 SCALA	Nodo	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
2	GK2 SCALA	Nodo	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
3	QK SCALA	Nodo	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
4	Gk1 copertura	Nodo	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
		4651			-1.00e-02			
		4652			-5.00e-02			
		4653			-9.00e-02			
		4654			-1.30e-01			
		4655			-1.70e-01			
		4656			-1.00e-02			
		4657			-5.00e-02			
		4658			-9.00e-02			
		4659			-1.30e-01			
		4660			-1.70e-01			
		4661			-1.00e-02			
		4662			-5.00e-02			
		4663			-9.00e-02			
		4664			-1.30e-01			
		4665			-1.70e-01			
		4666			-1.00e-02			
		4667			-5.00e-02			
		4668			-9.00e-02			
		4669			-1.30e-01			
		4670			-1.70e-01			
		4671			-1.00e-02			
		4672			-5.00e-02			
		4673			-9.00e-02			
		4674			-1.30e-01			
		4675			-1.70e-01			
		4676			-1.00e-02			
		4677			-5.00e-02			
		4678			-9.00e-02			
		4679			-1.30e-01			
		4680			-1.70e-01			
		4681			-1.00e-02			
		4682			-5.00e-02			
		4683			-9.00e-02			
		4684			-1.30e-01			
		4685			-1.70e-01			
		4686			-1.00e-02			
		4687			-5.00e-02			

Num.cond.carico	Descrizione							
		4688			-9.00e-02			
		4689			-1.30e-01			
		4690			-1.70e-01			
		4691			-1.00e-02			
		4692			-5.00e-02			
		4693			-9.00e-02			
		4694			-1.30e-01			
		4695			-1.70e-01			
		4698			-1.00e-02			
		4699			-5.00e-02			
		4700			-9.00e-02			
		4701			-1.30e-01			
		4702			-1.70e-01			
		4705			-2.00e-01			
		4706			-2.00e-01			
		4707			-2.00e-01			
		4708			-2.00e-01			
		4709			-2.00e-01			
		4710			-2.00e-01			
		4711			-2.00e-01			
		4712			-2.00e-01			
		4713			-2.00e-01			
		4714			-2.00e-01			
5	Gk2 copertura	Nodo	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
		4651			-2.00e-03			
		4652			-1.00e-02			
		4653			-1.00e-02			
		4654			-2.00e-02			
		4655			-2.00e-02			
		4656			-2.00e-03			
		4657			-1.00e-02			
		4658			-1.00e-02			
		4659			-2.00e-02			
		4660			-2.00e-02			
		4661			-2.00e-03			
		4662			-1.00e-02			
		4663			-1.00e-02			
		4664			-2.00e-02			
		4665			-2.00e-02			
		4666			-2.00e-03			
		4667			-1.00e-02			
		4668			-1.00e-02			

Num.cond.carico	Descrizione
4669	-2.00e-02
4670	-2.00e-02
4671	-2.00e-03
4672	-1.00e-02
4673	-1.00e-02
4674	-2.00e-02
4675	-2.00e-02
4676	-2.00e-03
4677	-1.00e-02
4678	-1.00e-02
4679	-2.00e-02
4680	-2.00e-02
4681	-2.00e-03
4682	-1.00e-02
4683	-1.00e-02
4684	-2.00e-02
4685	-2.00e-02
4686	-2.00e-03
4687	-1.00e-02
4688	-1.00e-02
4689	-2.00e-02
4690	-2.00e-02
4691	-2.00e-03
4692	-1.00e-02
4693	-1.00e-02
4694	-2.00e-02
4695	-2.00e-02
4698	-2.00e-03
4699	-1.00e-02
4700	-1.00e-02
4701	-2.00e-02
4702	-2.00e-02
4705	-2.00e-02
4706	-2.00e-02
4707	-2.00e-02
4708	-2.00e-02
4709	-2.00e-02
4710	-2.00e-02
4711	-2.00e-02
4712	-2.00e-02
4713	-2.00e-02
4714	-2.00e-02

Num.cond.carico	Descrizione							
6	Qk neve	Nodo	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
		4651			-1.70e-01			
		4652			-7.10e-01			
		4653			-1.26e+00			
		4654			-1.81e+00			
		4655			-2.10e+00			
		4656			-1.70e-01			
		4657			-7.10e-01			
		4658			-1.26e+00			
		4659			-1.81e+00			
		4660			-2.10e+00			
		4661			-1.70e-01			
		4662			-7.10e-01			
		4663			-1.26e+00			
		4664			-1.81e+00			
		4665			-2.10e+00			
		4666			-1.70e-01			
		4667			-7.10e-01			
		4668			-1.26e+00			
		4669			-1.81e+00			
		4670			-2.10e+00			
		4671			-1.70e-01			
		4672			-7.10e-01			
		4673			-1.26e+00			
		4674			-1.81e+00			
		4675			-2.10e+00			
		4676			-1.70e-01			
		4677			-7.10e-01			
		4678			-1.26e+00			
		4679			-1.81e+00			
		4680			-2.10e+00			
		4681			-1.70e-01			
		4682			-7.10e-01			
		4683			-1.26e+00			
		4684			-1.81e+00			
		4685			-2.10e+00			
		4686			-1.70e-01			
		4687			-7.10e-01			
		4688			-1.26e+00			
		4689			-1.81e+00			
		4690			-2.10e+00			
		4691			-1.70e-01			

Num.cond.carico	Descrizione							
		4692			-7.10e-01			
		4693			-1.26e+00			
		4694			-1.81e+00			
		4695			-2.10e+00			
		4698			-1.70e-01			
		4699			-7.10e-01			
		4700			-1.26e+00			
		4701			-1.81e+00			
		4702			-2.10e+00			
		4705			-2.29e+00			
		4706			-2.29e+00			
		4707			-2.29e+00			
		4708			-2.29e+00			
		4709			-2.29e+00			
		4710			-2.29e+00			
		4711			-2.29e+00			
		4712			-2.29e+00			
		4713			-2.29e+00			
		4714			-2.29e+00			
7	Qk vento	Nodo	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
		4651			-1.30e-01			
		4652			-5.50e-01			
		4653			-9.90e-01			
		4654			-1.42e+00			
		4655			-1.65e+00			
		4656			-1.30e-01			
		4657			-5.50e-01			
		4658			-9.90e-01			
		4659			-1.42e+00			
		4660			-1.65e+00			
		4661			-1.30e-01			
		4662			-5.50e-01			
		4663			-9.90e-01			
		4664			-1.42e+00			
		4665			-1.65e+00			
		4666			-1.30e-01			
		4667			-5.50e-01			
		4668			-9.90e-01			
		4669			-1.42e+00			
		4670			-1.65e+00			
		4671			-1.30e-01			
		4672			-5.50e-01			

Num.cond.carico	Descrizione							
		4673			-9.90e-01			
		4674			-1.42e+00			
		4675			-1.65e+00			
		4676			-1.30e-01			
		4677			-5.50e-01			
		4678			-9.90e-01			
		4679			-1.42e+00			
		4680			-1.65e+00			
		4681			-1.30e-01			
		4682			-5.50e-01			
		4683			-9.90e-01			
		4684			-1.42e+00			
		4685			-1.65e+00			
		4686			-1.30e-01			
		4687			-5.50e-01			
		4688			-9.90e-01			
		4689			-1.42e+00			
		4690			-1.65e+00			
		4691			-1.30e-01			
		4692			-5.50e-01			
		4693			-9.90e-01			
		4694			-1.42e+00			
		4695			-1.65e+00			
		4698			-1.30e-01			
		4699			-5.50e-01			
		4700			-9.90e-01			
		4701			-1.42e+00			
		4702			-1.65e+00			
		4705			-1.80e+00			
		4706			-1.80e+00			
		4707			-1.80e+00			
		4708			-1.80e+00			
		4709			-1.80e+00			
		4710			-1.80e+00			
		4711			-1.80e+00			
		4712			-1.80e+00			
		4713			-1.80e+00			
		4714			-1.80e+00			
8	VENTO SU SETTI	Nodo	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
		9058	+2.46e+02					
		9059	+2.06e+02					
		9090	+2.26e+02					

COMBINAZIONI DI CARICO

NORMATIVA: NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 ITALIA

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
1	Dinamica	Azione sismica: Presente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 3	0.300
			Variabile: Vento	Condizione 2	0.000
2	QK VENTO	Azione sismica: Sisma assente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.300
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.500
			Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 3	1.050
			Variabile: Vento	Condizione 2	1.500
7	QK folla fond	Azione sismica: Sisma assente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.300
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.500
			Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 3	1.500
			Variabile: Vento	Condizione 2	0.900
8	QK neve fond	Azione sismica: Sisma assente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.300
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.500
			Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 3	1.050
			Variabile: Vento	Condizione 2	0.900

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE D'ESERCIZIO

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
3	Rara	Tipologia: Rara	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 3	1.000
			Variabile: Vento	Condizione 2	1.000
4	Frequente	Tipologia: Frequente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 3	0.500
			Variabile: Vento	Condizione 2	0.200
5	Quasi permanente	Tipologia: Quasi permanente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 3	0.300
			Variabile: Vento	Condizione 2	0.000

COMBINAZIONI PER LE VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DANNO

Num.	Descrizione	Parametri	Tipo azione/categoria	Condizione	Moltiplicatore
6	S.L.D.	Azione sismica: Presente	Permanente: Peso Proprio	Condizione peso proprio	1.000
			Permanente: Permanente portato	Condizione 1	1.000
			Variabile: Domestici e residenziali	Condizione 3	0.300
			Variabile: Vento	Condizione 2	0.000

NORMATIVA: NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 ITALIA

MASSE DINAMICHE AI NODI

Nodo	MaX	MaY	MaZ	MiX	MiY	MiZ
5058	+1.63e+02	+1.63e+02				
7054	+1.54e+02	+1.54e+02				

NON CI SONO RISULTATI PER LA RISPOSTA SPETTRALE

TABELLA MASSE ECCITATE

PROSPETTO RIASSUNTIVO MODI PRINCIPALI

Periodo principale	T1	Massa	Massa %	Modo	Note
Direzione X	+3.54e-01	+1.03e+03	70	3	--
Direzione Y	+3.54e-01	+1.03e+03	70	4	--
Direzione Z	+3.75e-02	+6.80e+02	59	52	--

Periodo	T2	Massa	Massa %	Modo	Note
Direzione X	+3.37e+00	+1.58e+02	11	1	--
Direzione Y	+3.36e+00	+1.58e+02	11	2	--
Direzione Z	+3.45e-02	+1.71e+02	15	53	--

PROSPETTO RIASSUNTIVO MASSE ECCITATE
PER QUOTA MAGGIORE DI: 0.00

Analisi	Direz.X	%	Direz.Y	%	Direz. Z	%
--	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+1.04e+03	91

FREQUENZE PROPRIE DI OSCILLAZIONE

Numero	Pulsazione	Frequenza	Periodo	Precisione
1	1.867e+00	2.971e-01	3.366e+00	0.000e+00
2	1.870e+00	2.976e-01	3.360e+00	0.000e+00
3	1.772e+01	2.821e+00	3.545e-01	0.000e+00
4	1.772e+01	2.821e+00	3.545e-01	0.000e+00
5	1.835e+01	2.920e+00	3.425e-01	0.000e+00
6	3.739e+01	5.950e+00	1.681e-01	0.000e+00
7	4.471e+01	7.115e+00	1.405e-01	0.000e+00
8	4.752e+01	7.563e+00	1.322e-01	0.000e+00
9	5.271e+01	8.389e+00	1.192e-01	0.000e+00
10	5.287e+01	8.414e+00	1.188e-01	0.000e+00
11	5.297e+01	8.430e+00	1.186e-01	0.000e+00
12	5.409e+01	8.608e+00	1.162e-01	0.000e+00
13	5.459e+01	8.688e+00	1.151e-01	0.000e+00
14	5.569e+01	8.863e+00	1.128e-01	0.000e+00
15	5.630e+01	8.960e+00	1.116e-01	0.000e+00
16	5.677e+01	9.035e+00	1.107e-01	0.000e+00
17	7.124e+01	1.134e+01	8.820e-02	0.000e+00
18	7.144e+01	1.137e+01	8.795e-02	0.000e+00
19	7.188e+01	1.144e+01	8.741e-02	0.000e+00
20	7.207e+01	1.147e+01	8.718e-02	0.000e+00
21	7.222e+01	1.149e+01	8.701e-02	0.000e+00
22	7.227e+01	1.150e+01	8.694e-02	0.000e+00
23	7.231e+01	1.151e+01	8.690e-02	0.000e+00
24	7.253e+01	1.154e+01	8.663e-02	0.000e+00
25	7.257e+01	1.155e+01	8.658e-02	0.000e+00
26	7.532e+01	1.199e+01	8.342e-02	0.000e+00
27	8.918e+01	1.419e+01	7.045e-02	0.000e+00
28	8.923e+01	1.420e+01	7.041e-02	0.000e+00
29	1.093e+02	1.740e+01	5.748e-02	0.000e+00
30	1.158e+02	1.843e+01	5.427e-02	0.000e+00
31	1.238e+02	1.970e+01	5.076e-02	0.000e+00
32	1.303e+02	2.074e+01	4.821e-02	0.000e+00
33	1.305e+02	2.076e+01	4.816e-02	0.000e+00
34	1.308e+02	2.082e+01	4.803e-02	0.000e+00
35	1.338e+02	2.130e+01	4.695e-02	0.000e+00
36	1.347e+02	2.144e+01	4.663e-02	0.000e+00
37	1.400e+02	2.228e+01	4.488e-02	0.000e+00
38	1.410e+02	2.244e+01	4.456e-02	0.000e+00
39	1.532e+02	2.439e+01	4.100e-02	0.000e+00
40	1.551e+02	2.468e+01	4.051e-02	0.000e+00
41	1.614e+02	2.569e+01	3.893e-02	0.000e+00
42	1.615e+02	2.570e+01	3.892e-02	0.000e+00
43	1.639e+02	2.609e+01	3.833e-02	0.000e+00
44	1.643e+02	2.615e+01	3.824e-02	0.000e+00

Numero	Pulsazione	Frequenza	Periodo	Precisione
45	1.652e+02	2.630e+01	3.802e-02	0.000e+00
46	1.653e+02	2.631e+01	3.801e-02	0.000e+00
47	1.654e+02	2.633e+01	3.798e-02	0.000e+00
48	1.655e+02	2.634e+01	3.797e-02	0.000e+00
49	1.655e+02	2.634e+01	3.797e-02	0.000e+00
50	1.658e+02	2.639e+01	3.789e-02	0.000e+00
51	1.659e+02	2.640e+01	3.788e-02	0.000e+00
52	1.673e+02	2.663e+01	3.755e-02	0.000e+00
53	1.819e+02	2.895e+01	3.454e-02	0.000e+00
54	2.414e+02	3.842e+01	2.603e-02	0.000e+00
55	2.422e+02	3.856e+01	2.594e-02	0.000e+00
56	2.439e+02	3.882e+01	2.576e-02	0.000e+00
57	2.464e+02	3.921e+01	2.550e-02	0.000e+00
58	2.610e+02	4.154e+01	2.407e-02	0.000e+00
59	2.633e+02	4.191e+01	2.386e-02	0.000e+00
60	2.639e+02	4.199e+01	2.381e-02	0.000e+00
61	2.639e+02	4.201e+01	2.381e-02	0.000e+00
62	2.823e+02	4.492e+01	2.226e-02	0.000e+00
63	2.828e+02	4.501e+01	2.222e-02	0.000e+00
64	2.880e+02	4.583e+01	2.182e-02	0.000e+00
65	2.905e+02	4.624e+01	2.163e-02	0.000e+00
66	2.909e+02	4.629e+01	2.160e-02	0.000e+00
67	2.919e+02	4.646e+01	2.152e-02	0.000e+00
68	3.020e+02	4.806e+01	2.081e-02	0.000e+00
69	3.141e+02	4.999e+01	2.001e-02	0.000e+00
70	3.160e+02	5.029e+01	1.988e-02	0.000e+00
71	3.181e+02	5.063e+01	1.975e-02	0.000e+00
72	3.186e+02	5.071e+01	1.972e-02	0.000e+00
73	3.364e+02	5.354e+01	1.868e-02	0.000e+00
74	3.371e+02	5.366e+01	1.864e-02	0.000e+00
75	3.614e+02	5.752e+01	1.738e-02	0.000e+00
76	3.617e+02	5.756e+01	1.737e-02	0.000e+00
77	3.672e+02	5.843e+01	1.711e-02	0.000e+00
78	3.684e+02	5.863e+01	1.706e-02	0.000e+00
79	3.718e+02	5.917e+01	1.690e-02	0.000e+00
80	3.754e+02	5.974e+01	1.674e-02	0.000e+00
81	3.772e+02	6.003e+01	1.666e-02	0.000e+00
82	3.781e+02	6.018e+01	1.662e-02	0.000e+00
83	3.787e+02	6.027e+01	1.659e-02	0.000e+00
84	3.799e+02	6.046e+01	1.654e-02	0.000e+00
85	3.811e+02	6.066e+01	1.649e-02	0.000e+00
86	3.812e+02	6.067e+01	1.648e-02	0.000e+00
87	3.813e+02	6.069e+01	1.648e-02	0.000e+00
88	4.071e+02	6.479e+01	1.543e-02	0.000e+00
89	4.072e+02	6.480e+01	1.543e-02	0.000e+00
90	4.123e+02	6.563e+01	1.524e-02	0.000e+00
91	4.124e+02	6.564e+01	1.523e-02	0.000e+00
92	4.138e+02	6.585e+01	1.519e-02	0.000e+00
93	4.162e+02	6.624e+01	1.510e-02	0.000e+00
94	4.250e+02	6.764e+01	1.478e-02	0.000e+00
95	4.334e+02	6.898e+01	1.450e-02	2.849e-19
96	4.336e+02	6.901e+01	1.449e-02	1.537e-18
97	4.398e+02	7.000e+01	1.429e-02	3.536e-16
98	4.406e+02	7.012e+01	1.426e-02	2.491e-16
99	4.428e+02	7.048e+01	1.419e-02	8.209e-13
100	4.440e+02	7.067e+01	1.415e-02	7.839e-11

COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE MODALE

Modo	Direz.X	Direz.Y	Direz.Z
1	-1.257e+01	-2.380e-01	-4.724e-06
2	-2.380e-01	1.258e+01	-1.878e-06
3	3.205e+01	3.264e+00	8.404e-04
4	3.264e+00	-3.205e+01	4.533e-04
5	-8.794e-03	1.625e-01	1.959e-04

Modo	Direz.X	Direz.Y	Direz.Z
6	-4.387e-04	6.699e-02	1.631e-04
7	4.666e-01	-5.651e-04	7.481e-04
8	-1.031e-03	-1.638e-01	-2.101e-04
9	-1.406e-02	5.622e-01	-4.907e-04
10	-3.731e-01	-3.141e-02	-2.091e-03
11	-1.211e-01	2.772e-02	7.168e-03
12	3.942e-04	-1.213e-01	5.974e-06
13	4.218e-01	-7.756e-04	-1.103e-03
14	-2.282e-04	3.600e-02	-1.449e-06
15	-4.458e-05	5.105e-02	-1.361e-05
16	4.040e-05	4.344e-01	-1.827e-05
17	4.986e-01	-5.920e-04	1.292e-05
18	1.581e-03	2.180e-01	6.655e-05
19	-3.393e-06	7.443e-01	-2.689e-05
20	8.759e-04	-4.091e-02	-3.790e-06
21	2.053e-03	-4.856e-01	3.585e-05
22	-5.180e-01	-2.664e-03	3.477e-04
23	-2.619e-02	4.552e-03	2.609e-03
24	-5.164e-03	-1.230e-01	8.933e-06
25	4.805e-01	-1.760e-03	-7.878e-04
26	7.153e-04	-5.674e-03	-1.600e-04
27	1.124e+01	3.966e-03	-1.047e-02
28	-4.205e-03	1.123e+01	-1.108e-04
29	3.385e-04	-4.492e-02	-9.864e-04
30	1.030e-01	2.283e-04	5.052e-03
31	2.604e-04	-2.102e-02	-8.662e-04
32	-6.459e-02	3.905e-03	-1.173e-02
33	-7.300e-03	-4.038e-02	6.911e-03
34	-9.804e-03	3.785e-03	8.695e-02
35	-1.540e-05	-1.751e-02	1.527e-04
36	-3.950e-02	2.121e-04	1.373e-02
37	2.140e-05	5.987e-03	-1.475e-04
38	3.663e-05	-5.647e-02	-2.534e-05
39	6.371e-05	3.784e-03	-1.366e-03
40	-5.926e-04	7.067e-03	5.124e-03
41	4.093e+00	-5.393e+00	7.416e-02
42	-5.398e+00	-4.094e+00	-1.088e-01
43	1.249e-01	9.845e-04	8.679e-02
44	3.790e-04	2.114e-02	1.306e-02
45	1.841e-05	-4.308e-03	-8.200e-03
46	3.382e-02	4.061e-04	3.790e-02
47	5.588e-04	1.317e-03	-1.172e+00
48	2.708e-04	-8.083e-03	-1.061e-02
49	-4.671e-04	-6.116e-02	-1.985e-02
50	2.827e-04	6.989e-03	7.423e-03
51	-1.169e-02	2.058e-04	-2.602e-01
52	-2.961e-02	-1.205e-03	2.608e+01
53	-4.308e-03	-1.044e-04	1.309e+01
54	1.057e-03	-6.332e-04	8.923e+00
55	3.387e-03	-5.279e-02	-2.307e-02
56	1.783e-01	1.052e-03	6.655e-02
57	-4.646e-04	1.032e-02	-1.953e-03
58	-1.840e-02	4.460e-04	1.321e-02
59	-1.944e-02	1.687e-01	2.268e-01
60	2.617e+00	-4.902e+00	5.162e-03
61	-4.889e+00	-2.616e+00	2.197e-03
62	1.208e+00	-1.711e-02	-3.028e-02
63	3.148e-02	1.144e+00	-5.071e-04
64	6.716e-03	-4.016e-02	-2.310e-03
65	1.697e-02	-1.577e-01	-1.777e-02
66	-8.716e-02	-4.052e-02	3.091e-02
67	-2.787e-02	1.492e-02	-9.644e-02
68	-5.403e-03	4.081e-04	-4.326e+00
69	-1.382e-03	-4.435e-02	-1.051e-04

Modo	Direz.X	Direz.Y	Direz.Z
70	-4.852e-02	2.343e-03	-4.067e-03
71	-1.787e-03	-1.697e-01	-4.154e-05
72	-1.690e-01	1.932e-03	2.817e-03
73	1.732e-04	-1.163e-03	1.618e-05
74	7.253e-04	3.123e-05	-6.923e-02
75	3.304e-01	-2.912e+00	1.363e-03
76	2.926e+00	3.340e-01	7.663e-03
77	1.431e-03	3.394e-03	1.236e-03
78	-8.006e-04	2.402e-04	5.305e-04
79	-1.247e-03	3.161e-01	2.663e-04
80	3.496e-03	1.119e-03	-1.991e-02
81	-6.473e-03	-9.472e-04	-6.971e-03
82	2.546e-04	-1.426e-01	2.890e-03
83	1.897e-03	2.074e-03	9.214e-02
84	3.010e-02	2.095e-05	1.588e-02
85	2.609e-05	-6.553e-03	-3.092e-04
86	-6.425e-04	2.469e-02	9.950e-03
87	2.616e-03	3.107e-03	3.552e-03
88	-1.655e+00	-1.331e+00	2.590e-03
89	-1.338e+00	1.655e+00	7.867e-03
90	-3.351e-03	7.889e-03	-4.675e-02
91	1.344e-03	-9.308e-03	-1.583e-03
92	3.658e-02	-5.703e-04	-2.105e-02
93	-9.546e-04	1.335e-01	2.744e-04
94	-4.238e-04	4.594e-02	2.249e-03
95	-2.334e-04	-3.834e-03	-5.480e-01
96	2.115e-03	-4.850e-04	9.787e-02
97	2.067e-01	-1.187e-04	-1.342e-01
98	3.716e-03	-1.108e-03	9.387e+00
99	1.847e-04	1.621e-02	2.646e-03
100	-4.141e-04	2.632e-03	-9.915e-03

MASSA ECCITATA PER QUOTA Z MAGGIORE DI :0.00

Modo	Direz.X	%	Direz.Y	%	Direz.Z	%
Modo: 1	+1.58e+02	11	+5.66e-02	0	+2.23e-11	0
Progressiva	+1.58e+02	11	+5.66e-02	0	+2.23e-11	0
Modo: 2	+5.66e-02	0	+1.58e+02	11	+3.53e-12	0
Progressiva	+1.58e+02	11	+1.58e+02	11	+2.58e-11	0
Modo: 3	+1.03e+03	70	+1.07e+01	1	+7.06e-07	0
Progressiva	+1.19e+03	81	+1.69e+02	12	+7.06e-07	0
Modo: 4	+1.07e+01	1	+1.03e+03	70	+2.05e-07	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+9.12e-07	0
Modo: 5	+7.73e-05	0	+2.64e-02	0	+3.84e-08	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+9.50e-07	0
Modo: 6	+1.92e-07	0	+4.49e-03	0	+2.66e-08	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+9.77e-07	0
Modo: 7	+2.18e-01	0	+3.19e-07	0	+5.60e-07	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+1.54e-06	0
Modo: 8	+1.06e-06	0	+2.68e-02	0	+4.41e-08	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+1.58e-06	0
Modo: 9	+1.98e-04	0	+3.16e-01	0	+2.41e-07	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+1.82e-06	0
Modo: 10	+1.39e-01	0	+9.87e-04	0	+4.37e-06	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+6.19e-06	0
Modo: 11	+1.47e-02	0	+7.69e-04	0	+5.14e-05	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+5.76e-05	0
Modo: 12	+1.55e-07	0	+1.47e-02	0	+3.57e-11	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+5.76e-05	0
Modo: 13	+1.78e-01	0	+6.02e-07	0	+1.22e-06	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+5.88e-05	0
Modo: 14	+5.21e-08	0	+1.30e-03	0	+2.10e-12	0

Modo	Direz.X	%	Direz.Y	%	Direz.Z	%
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+5.88e-05	0
Modo: 15	+1.99e-09	0	+2.61e-03	0	+1.85e-10	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+5.88e-05	0
Modo: 16	+1.63e-09	0	+1.89e-01	0	+3.34e-10	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+5.88e-05	0
Modo: 17	+2.49e-01	0	+3.50e-07	0	+1.67e-10	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+5.88e-05	0
Modo: 18	+2.50e-06	0	+4.75e-02	0	+4.43e-09	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+5.88e-05	0
Modo: 19	+1.15e-11	0	+5.54e-01	0	+7.23e-10	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+5.88e-05	0
Modo: 20	+7.67e-07	0	+1.67e-03	0	+1.44e-11	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+5.88e-05	0
Modo: 21	+4.22e-06	0	+2.36e-01	0	+1.29e-09	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+5.88e-05	0
Modo: 22	+2.68e-01	0	+7.10e-06	0	+1.21e-07	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+5.89e-05	0
Modo: 23	+6.86e-04	0	+2.07e-05	0	+6.81e-06	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+6.57e-05	0
Modo: 24	+2.67e-05	0	+1.51e-02	0	+7.98e-11	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+6.57e-05	0
Modo: 25	+2.31e-01	0	+3.10e-06	0	+6.21e-07	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+6.63e-05	0
Modo: 26	+5.12e-07	0	+3.22e-05	0	+2.56e-08	0
Progressiva	+1.20e+03	82	+1.20e+03	82	+6.64e-05	0
Modo: 27	+1.26e+02	9	+1.57e-05	0	+1.10e-04	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.20e+03	82	+1.76e-04	0
Modo: 28	+1.77e-05	0	+1.26e+02	9	+1.23e-08	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+1.76e-04	0
Modo: 29	+1.15e-07	0	+2.02e-03	0	+9.73e-07	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+1.77e-04	0
Modo: 30	+1.06e-02	0	+5.21e-08	0	+2.55e-05	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+2.02e-04	0
Modo: 31	+6.78e-08	0	+4.42e-04	0	+7.50e-07	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+2.03e-04	0
Modo: 32	+4.17e-03	0	+1.52e-05	0	+1.38e-04	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+3.41e-04	0
Modo: 33	+5.33e-05	0	+1.63e-03	0	+4.78e-05	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+3.89e-04	0
Modo: 34	+9.61e-05	0	+1.43e-05	0	+7.56e-03	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+7.95e-03	0
Modo: 35	+2.37e-10	0	+3.07e-04	0	+2.33e-08	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+7.95e-03	0
Modo: 36	+1.56e-03	0	+4.50e-08	0	+1.89e-04	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+8.14e-03	0
Modo: 37	+4.58e-10	0	+3.58e-05	0	+2.17e-08	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+8.14e-03	0
Modo: 38	+1.34e-09	0	+3.19e-03	0	+6.42e-10	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+8.14e-03	0
Modo: 39	+4.06e-09	0	+1.43e-05	0	+1.87e-06	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+8.14e-03	0
Modo: 40	+3.51e-07	0	+4.99e-05	0	+2.63e-05	0
Progressiva	+1.32e+03	91	+1.32e+03	91	+8.17e-03	0
Modo: 41	+1.68e+01	1	+2.91e+01	2	+5.50e-03	0
Progressiva	+1.34e+03	92	+1.35e+03	93	+1.37e-02	0
Modo: 42	+2.91e+01	2	+1.68e+01	1	+1.18e-02	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+2.55e-02	0
Modo: 43	+1.56e-02	0	+9.69e-07	0	+7.53e-03	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+3.30e-02	0
Modo: 44	+1.44e-07	0	+4.47e-04	0	+1.71e-04	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+3.32e-02	0
Modo: 45	+3.39e-10	0	+1.86e-05	0	+6.72e-05	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+3.33e-02	0
Modo: 46	+1.14e-03	0	+1.65e-07	0	+1.44e-03	0

Modo	Direz.X	%	Direz.Y	%	Direz.Z	%
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+3.47e-02	0
Modo: 47	+3.12e-07	0	+1.73e-06	0	+1.37e+00	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+1.41e+00	0
Modo: 48	+7.33e-08	0	+6.53e-05	0	+1.12e-04	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+1.41e+00	0
Modo: 49	+2.18e-07	0	+3.74e-03	0	+3.94e-04	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+1.41e+00	0
Modo: 50	+7.99e-08	0	+4.89e-05	0	+5.51e-05	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+1.41e+00	0
Modo: 51	+1.37e-04	0	+4.24e-08	0	+6.77e-02	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+1.48e+00	0
Modo: 52	+8.77e-04	0	+1.45e-06	0	+6.80e+02	59
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+6.82e+02	60
Modo: 53	+1.86e-05	0	+1.09e-08	0	+1.71e+02	15
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+8.53e+02	75
Modo: 54	+1.12e-06	0	+4.01e-07	0	+7.96e+01	7
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+9.33e+02	82
Modo: 55	+1.15e-05	0	+2.79e-03	0	+5.32e-04	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+9.33e+02	82
Modo: 56	+3.18e-02	0	+1.11e-06	0	+4.43e-03	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+9.33e+02	82
Modo: 57	+2.16e-07	0	+1.07e-04	0	+3.82e-06	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+9.33e+02	82
Modo: 58	+3.39e-04	0	+1.99e-07	0	+1.75e-04	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+9.33e+02	82
Modo: 59	+3.78e-04	0	+2.84e-02	0	+5.14e-02	0
Progressiva	+1.37e+03	94	+1.37e+03	94	+9.33e+02	82
Modo: 60	+6.85e+00	0	+2.40e+01	2	+2.66e-05	0
Progressiva	+1.38e+03	94	+1.39e+03	95	+9.33e+02	82
Modo: 61	+2.39e+01	2	+6.84e+00	0	+4.83e-06	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.33e+02	82
Modo: 62	+1.46e+00	0	+2.93e-04	0	+9.17e-04	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.33e+02	82
Modo: 63	+9.91e-04	0	+1.31e+00	0	+2.57e-07	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.33e+02	82
Modo: 64	+4.51e-05	0	+1.61e-03	0	+5.33e-06	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.33e+02	82
Modo: 65	+2.88e-04	0	+2.49e-02	0	+3.16e-04	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.33e+02	82
Modo: 66	+7.60e-03	0	+1.64e-03	0	+9.56e-04	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.33e+02	82
Modo: 67	+7.77e-04	0	+2.23e-04	0	+9.30e-03	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.33e+02	82
Modo: 68	+2.92e-05	0	+1.67e-07	0	+1.87e+01	2
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.52e+02	83
Modo: 69	+1.91e-06	0	+1.97e-03	0	+1.10e-08	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.52e+02	83
Modo: 70	+2.35e-03	0	+5.49e-06	0	+1.65e-05	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.52e+02	83
Modo: 71	+3.19e-06	0	+2.88e-02	0	+1.73e-09	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.52e+02	83
Modo: 72	+2.85e-02	0	+3.73e-06	0	+7.94e-06	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.52e+02	83
Modo: 73	+3.00e-08	0	+1.35e-06	0	+2.62e-10	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.52e+02	83
Modo: 74	+5.26e-07	0	+9.75e-10	0	+4.79e-03	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.40e+03	96	+9.52e+02	83
Modo: 75	+1.09e-01	0	+8.48e+00	1	+1.86e-06	0
Progressiva	+1.40e+03	96	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 76	+8.56e+00	1	+1.12e-01	0	+5.87e-05	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 77	+2.05e-06	0	+1.15e-05	0	+1.53e-06	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 78	+6.41e-07	0	+5.77e-08	0	+2.81e-07	0

Modo	Direz.X	%	Direz.Y	%	Direz.Z	%
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 79	+1.55e-06	0	+9.99e-02	0	+7.09e-08	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 80	+1.22e-05	0	+1.25e-06	0	+3.97e-04	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 81	+4.19e-05	0	+8.97e-07	0	+4.86e-05	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 82	+6.48e-08	0	+2.03e-02	0	+8.35e-06	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 83	+3.60e-06	0	+4.30e-06	0	+8.49e-03	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 84	+9.06e-04	0	+4.39e-10	0	+2.52e-04	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 85	+6.81e-10	0	+4.29e-05	0	+9.56e-08	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 86	+4.13e-07	0	+6.09e-04	0	+9.90e-05	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 87	+6.84e-06	0	+9.65e-06	0	+1.26e-05	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 88	+2.74e+00	0	+1.77e+00	0	+6.71e-06	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 89	+1.79e+00	0	+2.74e+00	0	+6.19e-05	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 90	+1.12e-05	0	+6.22e-05	0	+2.19e-03	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 91	+1.81e-06	0	+8.66e-05	0	+2.51e-06	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 92	+1.34e-03	0	+3.25e-07	0	+4.43e-04	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 93	+9.11e-07	0	+1.78e-02	0	+7.53e-08	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 94	+1.80e-07	0	+2.11e-03	0	+5.06e-06	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 95	+5.45e-08	0	+1.47e-05	0	+3.00e-01	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 96	+4.47e-06	0	+2.35e-07	0	+9.58e-03	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 97	+4.27e-02	0	+1.41e-08	0	+1.80e-02	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+9.52e+02	83
Modo: 98	+1.38e-05	0	+1.23e-06	0	+8.81e+01	8
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+1.04e+03	91
Modo: 99	+3.41e-08	0	+2.63e-04	0	+7.00e-06	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+1.04e+03	91
Modo: 100	+1.71e-07	0	+6.93e-06	0	+9.83e-05	0
Progressiva	+1.41e+03	97	+1.41e+03	97	+1.04e+03	91

MASSA TOTALE ECCITABILE

Direzione X	Direzione Y	Direzione Z
+1.46e+03	+1.46e+03	+1.14e+03

VERIFICA SETTI

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
 Elem.: **PARETE** Gruppo: **2** Tabella: **Tabella pareti interattive spess. 60**
 Descrizione: **Setti**
 Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.00** N/mm² Copriferro: **4.0** cm
 Verifica in ottemperanza alle **NTC2018**
 Armatura zone non confinate: Diametro barre verticali: **26** mm Passo: **20** cm
 Diametro barre orizzontali: **12** mm Passo: **10** cm
 Armatura zone confinate: Diametro barre verticali: **26** mm Passo: **15** cm
 Diametro barre orizzontali: **12** mm Passo: **5** cm

Parete num. 1 Descrizione: Parete interattiva n. 1
 Larghezza: 250.0 cm, spessore: 60.0 cm, altezza: 1630.0 cm

P o s	c. c.	Fx	V	Myfp	Mzp	campo	Indici di resistenza				Nota
		----- kN		----- kN * m			Fx,M	Bielle	VEd/VRsd	Kdutt	
1	1A	467.848	152.618	0.238	2021.507	3	0.34	0.02	0.08	---	
1	1B	467.848	197.762	0.238	2957.077	3	0.50	0.03	0.10	---	
1	1C	467.848	152.618	0.098	2021.507	3	0.34	0.02	0.08	---	
1	1D	467.848	197.762	0.098	2957.077	3	0.50	0.03	0.10	---	
1	1E	-2406.412	152.618	0.238	2021.507	3	0.24	0.02	0.08	---	
1	1F	-2406.412	197.762	0.238	2957.077	3	0.36	0.03	0.10	---	
1	1G	-2406.412	152.618	0.098	2021.507	3	0.24	0.02	0.08	---	
1	1H	-2406.412	197.762	0.098	2957.077	3	0.36	0.03	0.10	---	
1	1I	-968.966	22.188	888.319	570.288	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1J	-968.966	22.956	888.319	571.093	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1K	-968.966	22.188	887.995	570.288	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1L	-968.966	22.956	887.995	571.093	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1M	-969.598	22.188	888.319	570.288	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1N	-969.598	22.956	888.319	571.093	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1O	-969.598	22.188	887.995	570.288	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1P	-969.598	22.956	887.995	571.093	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1Q	-664.468	26.064	0.350	471.032	3	0.07	0.00	0.01	---	
1	1R	-664.468	71.208	0.350	670.349	3	0.10	0.01	0.04	---	
1	1S	-664.468	26.064	0.046	471.032	3	0.07	0.00	0.01	---	
1	1T	-664.468	71.208	0.046	670.349	3	0.10	0.01	0.04	---	
1	1U	-1274.096	26.064	0.350	471.032	3	0.06	0.00	0.01	---	
1	1V	-1274.096	71.208	0.350	670.349	3	0.09	0.01	0.04	---	
1	1W	-1274.096	26.064	0.046	471.032	3	0.06	0.00	0.01	---	
1	1Z	-1274.096	71.208	0.046	670.349	3	0.09	0.01	0.04	---	
1	2	-1634.752	44.485	0.296	-1110.998	3	0.14	0.01	0.02	---	
1	3	-1169.871	11.239	0.200	-758.818	3	0.10	0.00	0.01	---	
1	4	-1005.627	12.364	0.171	-607.286	3	0.08	0.00	0.01	---	
1	5	-963.723	12.659	0.159	-568.742	3	0.08	0.00	0.01	---	
1	7	-1498.393	36.027	0.310	-970.188	3	0.13	0.01	0.02	---	
1	8	-1501.228	37.888	0.288	-969.838	3	0.13	0.01	0.02	---	
1/2	1A	757.240	846.217	0.238	4966.737	3	0.89	0.14	0.49	---	
1/2	1B	757.240	875.234	0.238	5284.875	3	0.95	0.14	0.50	---	
1/2	1C	757.240	846.217	0.134	4966.737	3	0.89	0.14	0.49	---	
1/2	1D	757.240	875.234	0.134	5284.875	3	0.95	0.14	0.50	---	
1/2	1E	-3564.796	846.217	0.238	4966.737	3	0.55	0.12	0.43	---	
1/2	1F	-3564.796	875.234	0.238	5284.875	3	0.58	0.13	0.45	---	
1/2	1G	-3564.796	846.217	0.134	4966.737	3	0.55	0.12	0.43	---	
1/2	1H	-3564.796	875.234	0.134	5284.875	3	0.58	0.13	0.45	---	
1/2	1I	-1403.363	14.147	888.319	570.288	3	0.47	0.00	0.01	---	
1/2	1J	-1403.363	14.870	888.319	571.093	3	0.47	0.00	0.01	---	
1/2	1K	-1403.363	14.147	887.995	570.288	3	0.47	0.00	0.01	---	
1/2	1L	-1403.363	14.870	887.995	571.093	3	0.47	0.00	0.01	---	
1/2	1M	-1404.193	14.147	888.319	570.288	3	0.47	0.00	0.01	---	
1/2	1N	-1404.193	14.870	888.319	571.093	3	0.47	0.00	0.01	---	
1/2	1O	-1404.193	14.147	887.995	570.288	3	0.47	0.00	0.01	---	
1/2	1P	-1404.193	14.870	887.995	571.093	3	0.47	0.00	0.01	---	
1/2	1Q	-995.832	14.847	0.350	471.032	3	0.07	0.00	0.01	---	
1/2	1R	-995.832	40.234	0.350	670.349	3	0.09	0.01	0.02	---	
1/2	1S	-995.832	14.847	0.107	471.032	3	0.07	0.00	0.01	---	
1/2	1T	-995.832	40.234	0.107	670.349	3	0.09	0.01	0.02	---	
1/2	1U	-1811.724	14.847	0.350	471.032	3	0.06	0.00	0.01	---	
1/2	1V	-1811.724	40.234	0.350	670.349	3	0.09	0.01	0.02	---	
1/2	1W	-1811.724	14.847	0.107	471.032	3	0.06	0.00	0.01	---	
1/2	1Z	-1811.724	40.234	0.107	670.349	3	0.09	0.01	0.02	---	
1/2	2	-2379.378	100.313	0.155	334.817	3	0.04	0.02	0.05	---	
1/2	3	-1685.095	35.750	0.106	-15.874	3	0.00	0.01	0.02	---	
1/2	4	-1456.616	0.470	0.093	-212.370	3	0.03	0.00	0.00	---	
1/2	5	-1398.281	8.356	0.087	-261.216	3	0.03	0.00	0.00	---	
1/2	7	-2177.381	54.332	0.163	61.514	3	0.01	0.01	0.03	---	
1/2	8	-2177.526	53.433	0.152	61.667	3	0.01	0.01	0.03	---	
0	1A	1046.631	1539.815	0.238	6930.225	3	0.80	0.62	0.79	0.33	
0	1B	1046.631	1552.707	0.238	6836.739	3	0.79	0.62	0.79	0.33	
0	1C	1046.631	1539.815	0.158	6930.225	3	0.80	0.62	0.79	0.33	
0	1D	1046.631	1552.707	0.158	6836.739	3	0.79	0.62	0.79	0.33	
0	1E	-4723.180	1539.815	0.238	6930.225	3	0.56	0.54	0.79	0.56	
0	1F	-4723.180	1552.707	0.238	6836.739	3	0.55	0.54	0.79	0.56	
0	1G	-4723.180	1539.815	0.158	6930.225	3	0.56	0.54	0.79	0.56	
0	1H	-4723.180	1552.707	0.158	6836.739	3	0.55	0.54	0.79	0.56	
0	1I	-1837.759	6.106	888.319	570.288	3	0.32	0.00	0.00	0.38	
0	1J	-1837.759	6.785	888.319	571.093	3	0.32	0.00	0.00	0.38	
0	1K	-1837.759	6.106	887.995	570.288	3	0.32	0.00	0.00	0.38	
0	1L	-1837.759	6.785	887.995	571.093	3	0.32	0.00	0.00	0.38	

0	1M	-1838.789	6.106	888.319	570.288	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1N	-1838.789	6.785	888.319	571.093	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1O	-1838.789	6.106	887.995	570.288	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1P	-1838.789	6.785	887.995	571.093	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1Q	-1327.197	3.630	0.350	471.032	3	0.05	0.00	0.00	0.35
0	1R	-1327.197	9.261	0.350	670.349	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1S	-1327.197	3.630	0.147	471.032	3	0.05	0.00	0.00	0.35
0	1T	-1327.197	9.261	0.147	670.349	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1U	-2349.352	3.630	0.350	471.032	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	1V	-2349.352	9.261	0.350	670.349	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	1W	-2349.352	3.630	0.147	471.032	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	1Z	-2349.352	9.261	0.147	670.349	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	2	-3124.004	245.111	0.014	1780.633	3	0.15	0.05	0.13	---
0	3	-2200.319	82.738	0.011	727.071	3	0.07	0.02	0.04	---
0	4	-1907.604	13.303	0.015	182.547	3	0.02	0.00	0.01	---
0	5	-1832.838	4.054	0.015	46.309	3	0.00	0.00	0.00	---
0	7	-2856.368	144.691	0.016	1093.215	3	0.10	0.03	0.07	---
0	8	-2853.824	144.755	0.017	1093.172	3	0.10	0.03	0.07	---

Rapporto meccanico armatura trasversale di confinamento: 0.26

Verifica a scorrimento a quota 0 cm: Ved= 1552.707, Vdd= 1869.773, Vfd= 1445.964 non è necessaria armatura inclinata

AMV s.r.l.
Via San Lorenzo, 106 Tel. 0481/779903
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
 Elem.: **PARETE** Gruppo: **2** Tabella: **Tabella pareti interattive spess. 60**

Descrizione: **Setti**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.00** N/mm² Copriferro: **4.0** cm

Verifica in ottemperanza alle **NTC2018**

Armatura zone non confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	20 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	10 cm
Armatura zone confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	15 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	5 cm

Parete num. **2** Descrizione: Parete interattiva n. 2
 Larghezza: 250.0 cm, spessore: 60.0 cm, altezza: 1630.0 cm

P o s	c. c.	Fx	V	Myfp	Mzp	campo	Indici di resistenza				Nota
		kN		kN * m			Fx,M	Bielle	VEd/VRsd	Kdutt	
1	1A	54.040	104.934	629.543	1291.703	3	0.43	0.02	0.05	---	
1	1B	54.040	146.295	629.543	2225.222	3	0.49	0.02	0.07	---	
1	1C	54.040	104.934	628.684	1291.703	3	0.43	0.02	0.05	---	
1	1D	54.040	146.295	628.684	2225.222	3	0.49	0.02	0.07	---	
1	1E	-1989.048	104.934	629.543	1291.703	3	0.33	0.02	0.05	---	
1	1F	-1989.048	146.295	629.543	2225.222	3	0.40	0.02	0.07	---	
1	1G	-1989.048	104.934	628.684	1291.703	3	0.33	0.02	0.05	---	
1	1H	-1989.048	146.295	628.684	2225.222	3	0.40	0.02	0.07	---	
1	1I	49.065	102.961	625.582	1295.407	3	0.42	0.02	0.05	---	
1	1J	49.065	144.322	625.582	2228.925	3	0.49	0.02	0.07	---	
1	1K	49.065	102.961	624.723	1295.407	3	0.42	0.02	0.05	---	
1	1L	49.065	144.322	624.723	2228.925	3	0.49	0.02	0.07	---	
1	1M	-1984.073	102.961	625.582	1295.407	3	0.33	0.02	0.05	---	
1	1N	-1984.073	144.322	625.582	2228.925	3	0.40	0.02	0.07	---	
1	1O	-1984.073	102.961	624.723	1295.407	3	0.33	0.02	0.05	---	
1	1P	-1984.073	144.322	624.723	2228.925	3	0.40	0.02	0.07	---	
1	1Q	-663.127	28.912	0.747	469.360	3	0.07	0.00	0.01	---	
1	1R	-663.127	70.273	0.747	669.667	3	0.10	0.01	0.04	---	
1	1S	-663.127	28.912	0.112	469.360	3	0.07	0.00	0.01	---	
1	1T	-663.127	70.273	0.112	669.667	3	0.10	0.01	0.04	---	
1	1U	-1271.881	28.912	0.747	469.360	3	0.06	0.00	0.01	---	
1	1V	-1271.881	70.273	0.747	669.667	3	0.09	0.01	0.04	---	
1	1W	-1271.881	28.912	0.112	469.360	3	0.06	0.00	0.01	---	
1	1Z	-1271.881	70.273	0.112	669.667	3	0.09	0.01	0.04	---	
1	2	-1536.702	45.859	147.927	-1002.575	3	0.15	0.01	0.02	---	
1	3	-1109.754	10.097	74.145	-703.409	3	0.10	0.00	0.01	---	
1	4	-991.943	11.160	15.168	-595.037	3	0.08	0.00	0.01	---	
1	5	-961.943	11.450	0.422	-567.568	3	0.08	0.00	0.01	---	
1	7	-1437.604	35.831	89.000	-903.931	3	0.13	0.01	0.02	---	
1	8	-1440.729	37.963	89.010	-903.541	3	0.13	0.01	0.02	---	
½	1A	128.007	596.419	629.543	3466.417	3	0.66	0.10	0.34	---	
½	1B	128.007	623.525	629.543	3783.409	3	0.70	0.10	0.36	---	
½	1C	128.007	596.419	628.684	3466.417	3	0.66	0.10	0.34	---	
½	1D	128.007	623.525	628.684	3783.409	3	0.70	0.10	0.36	---	
½	1E	-2936.513	596.419	629.543	3466.417	3	0.49	0.09	0.30	---	
½	1F	-2936.513	623.525	629.543	3783.409	3	0.53	0.09	0.32	---	
½	1G	-2936.513	596.419	628.684	3466.417	3	0.49	0.09	0.30	---	
½	1H	-2936.513	623.525	628.684	3783.409	3	0.53	0.09	0.32	---	
½	1I	124.219	595.442	625.582	3467.914	3	0.66	0.10	0.34	---	
½	1J	124.219	622.548	625.582	3784.906	3	0.70	0.10	0.36	---	
½	1K	124.219	595.442	624.723	3467.914	3	0.66	0.10	0.34	---	
½	1L	124.219	622.548	624.723	3784.906	3	0.70	0.10	0.36	---	
½	1M	-2932.725	595.442	625.582	3467.914	3	0.49	0.09	0.30	---	
½	1N	-2932.725	622.548	625.582	3784.906	3	0.52	0.09	0.32	---	
½	1O	-2932.725	595.442	624.723	3467.914	3	0.49	0.09	0.30	---	
½	1P	-2932.725	622.548	624.723	3784.906	3	0.52	0.09	0.32	---	
½	1Q	-995.985	16.108	0.747	469.360	3	0.07	0.00	0.01	---	
½	1R	-995.985	39.909	0.747	669.667	3	0.09	0.01	0.02	---	
½	1S	-995.985	16.108	0.112	469.360	3	0.07	0.00	0.01	---	
½	1T	-995.985	39.909	0.112	669.667	3	0.09	0.01	0.02	---	
½	1U	-1812.521	16.108	0.747	469.360	3	0.06	0.00	0.01	---	
½	1V	-1812.521	39.909	0.747	669.667	3	0.09	0.01	0.02	---	
½	1W	-1812.521	16.108	0.112	469.360	3	0.06	0.00	0.01	---	
½	1Z	-1812.521	39.909	0.112	669.667	3	0.09	0.01	0.02	---	
½	2	-2234.027	66.614	17.146	149.777	3	0.02	0.01	0.03	---	
½	3	-1605.345	23.628	15.102	-87.527	3	0.01	0.00	0.01	---	
½	4	-1440.977	1.462	3.197	-225.883	3	0.03	0.00	0.00	---	
½	5	-1398.754	7.743	0.220	-260.384	3	0.03	0.00	0.00	---	
½	7	-2090.137	34.627	10.413	-48.831	3	0.01	0.01	0.02	---	
½	8	-2090.371	33.598	10.418	-48.555	3	0.01	0.01	0.02	---	
0	1A	201.973	1087.904	629.543	4916.227	3	0.60	0.44	0.56	0.27	
0	1B	201.973	1100.754	629.543	4822.201	3	0.59	0.44	0.56	0.27	
0	1C	201.973	1087.904	628.684	4916.227	3	0.60	0.44	0.56	0.27	
0	1D	201.973	1100.754	628.684	4822.201	3	0.59	0.44	0.56	0.27	

0	1E	-3883.978	1087.904	629.543	4916.227	3	0.48	0.39	0.56	0.50
0	1F	-3883.978	1100.754	629.543	4822.201	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1G	-3883.978	1087.904	628.684	4916.227	3	0.48	0.39	0.56	0.50
0	1H	-3883.978	1100.754	628.684	4822.201	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1I	199.373	1087.924	625.582	4916.253	3	0.60	0.44	0.56	0.27
0	1J	199.373	1100.774	625.582	4822.227	3	0.59	0.44	0.56	0.27
0	1K	199.373	1087.924	624.723	4916.253	3	0.60	0.44	0.56	0.27
0	1L	199.373	1100.774	624.723	4822.227	3	0.59	0.44	0.56	0.27
0	1M	-3881.378	1087.924	625.582	4916.253	3	0.48	0.39	0.56	0.50
0	1N	-3881.378	1100.774	625.582	4822.227	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1O	-3881.378	1087.924	624.723	4916.253	3	0.48	0.39	0.56	0.50
0	1P	-3881.378	1100.774	624.723	4822.227	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1Q	-1328.844	3.304	0.747	469.360	3	0.04	0.00	0.00	0.35
0	1R	-1328.844	9.546	0.747	669.667	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1S	-1328.844	3.304	0.112	469.360	3	0.04	0.00	0.00	0.35
0	1T	-1328.844	9.546	0.112	669.667	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1U	-2353.161	3.304	0.747	469.360	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	1V	-2353.161	9.546	0.747	669.667	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	1W	-2353.161	3.304	0.112	469.360	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	1Z	-2353.161	9.546	0.112	669.667	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	2	-2931.352	179.088	-113.634	1302.129	3	0.12	0.03	0.09	---
0	3	-2100.936	57.353	-43.940	528.355	3	0.05	0.01	0.03	---
0	4	-1890.011	8.237	-8.775	143.271	3	0.01	0.00	0.00	---
0	5	-1835.566	4.036	0.018	46.801	3	0.00	0.00	0.00	---
0	7	-2742.670	105.086	-68.174	806.269	3	0.08	0.02	0.05	---
0	8	-2740.013	105.159	-68.174	806.430	3	0.08	0.02	0.05	---

Rapporto meccanico armatura trasversale di confinamento: 0.26

Verifica a scorrimento a quota 0 cm: Ved= 1100.754, Vdd= 1869.773, Vfd= 1747.289 non è necessaria armatura inclinata

AMV s.r.l.
Via San Lorenzo, 106 Tel. 0481/779903
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
 Elem.: **PARETE** Gruppo: **2** Tabella: **Tabella pareti interattive spess. 60**

Descrizione: **Setti**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.00** N/mm² Copriferro: **4.0** cm

Verifica in ottemperanza alle **NTC2018**

Armatura zone non confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	20 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	10 cm
Armatura zone confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	15 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	5 cm

Parete num. **3** Descrizione: Parete interattiva n. 3
 Larghezza: 250.0 cm, spessore: 60.0 cm, altezza: 1630.0 cm

Pos	c.c.	Fx	V	Myfp	Mzp	campo	Indici di resistenza				Nota
		kN		kN * m			Fx,M	Bielle	VEd/VRsd	Kdutt	
1	1A	-970.513	21.117	884.122	266.913	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1B	-970.513	21.516	884.122	267.755	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1C	-970.513	21.117	885.324	266.913	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1D	-970.513	21.516	885.324	267.755	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1E	-971.365	21.117	884.122	266.913	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1F	-971.365	21.516	884.122	267.755	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1G	-971.365	21.117	885.324	266.913	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1H	-971.365	21.516	885.324	267.755	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1I	475.192	158.548	1.942	2297.178	3	0.39	0.03	0.08	---	
1	1J	475.192	201.181	1.942	2727.139	3	0.47	0.03	0.10	---	
1	1K	475.192	158.548	2.973	2297.178	3	0.39	0.03	0.08	---	
1	1L	475.192	201.181	2.973	2727.139	3	0.47	0.03	0.10	---	
1	1M	-2417.069	158.548	1.942	2297.178	3	0.28	0.02	0.08	---	
1	1N	-2417.069	201.181	1.942	2727.139	3	0.33	0.03	0.10	---	
1	1O	-2417.069	158.548	2.973	2297.178	3	0.28	0.02	0.08	---	
1	1P	-2417.069	201.181	2.973	2727.139	3	0.33	0.03	0.10	---	
1	1Q	-665.694	26.966	0.203	196.621	3	0.03	0.00	0.01	---	
1	1R	-665.694	69.599	0.203	338.047	3	0.05	0.01	0.04	---	
1	1S	-665.694	26.966	1.002	196.621	3	0.03	0.00	0.01	---	
1	1T	-665.694	69.599	1.002	338.047	3	0.05	0.01	0.04	---	
1	1U	-1276.183	26.966	0.203	196.621	3	0.03	0.00	0.01	---	
1	1V	-1276.183	69.599	0.203	338.047	3	0.05	0.01	0.04	---	
1	1W	-1276.183	26.966	1.002	196.621	3	0.03	0.00	0.01	---	
1	1Z	-1276.183	69.599	1.002	338.047	3	0.05	0.01	0.04	---	
1	2	-1303.154	42.243	200.679	-324.932	3	0.11	0.01	0.02	---	
1	3	-972.571	11.895	103.050	-270.845	3	0.06	0.00	0.01	---	
1	4	-967.678	11.874	20.134	-269.481	3	0.04	0.00	0.01	---	
1	5	-965.691	11.893	-0.591	-268.509	3	0.04	0.00	0.01	---	
1	7	-1300.469	34.270	120.036	-334.550	3	0.07	0.01	0.02	---	
1	8	-1303.042	36.113	120.054	-331.383	3	0.07	0.01	0.02	---	
½	1A	-1404.574	13.648	884.122	266.913	3	0.46	0.00	0.01	---	
½	1B	-1404.574	14.179	884.122	267.755	3	0.46	0.00	0.01	---	
½	1C	-1404.574	13.648	885.324	266.913	3	0.46	0.00	0.01	---	
½	1D	-1404.574	14.179	885.324	267.755	3	0.46	0.00	0.01	---	
½	1E	-1406.139	13.648	884.122	266.913	3	0.46	0.00	0.01	---	
½	1F	-1406.139	14.179	884.122	267.755	3	0.46	0.00	0.01	---	
½	1G	-1406.139	13.648	885.324	266.913	3	0.46	0.00	0.01	---	
½	1H	-1406.139	14.179	885.324	267.755	3	0.46	0.00	0.01	---	
½	1I	762.555	848.858	2.453	5076.714	3	0.91	0.14	0.49	---	
½	1J	762.555	876.685	2.453	5192.557	3	0.93	0.14	0.50	---	
½	1K	762.555	848.858	2.973	5076.714	3	0.91	0.14	0.49	---	
½	1L	762.555	876.685	2.973	5192.557	3	0.93	0.14	0.50	---	
½	1M	-3573.268	848.858	2.453	5076.714	3	0.56	0.12	0.43	---	
½	1N	-3573.268	876.685	2.453	5192.557	3	0.57	0.13	0.45	---	
½	1O	-3573.268	848.858	2.973	5076.714	3	0.56	0.12	0.43	---	
½	1P	-3573.268	876.685	2.973	5192.557	3	0.57	0.13	0.45	---	
½	1Q	-997.084	15.352	0.211	196.621	3	0.03	0.00	0.01	---	
½	1R	-997.084	39.441	0.211	338.047	3	0.05	0.01	0.02	---	
½	1S	-997.084	15.352	1.002	196.621	3	0.03	0.00	0.01	---	
½	1T	-997.084	39.441	1.002	338.047	3	0.05	0.01	0.02	---	
½	1U	-1813.629	15.352	0.211	196.621	3	0.03	0.00	0.01	---	
½	1V	-1813.629	39.441	0.211	338.047	3	0.04	0.01	0.02	---	
½	1W	-1813.629	15.352	1.002	196.621	3	0.03	0.00	0.01	---	
½	1Z	-1813.629	39.441	1.002	338.047	3	0.04	0.01	0.02	---	
½	2	-1875.400	17.341	18.485	-109.750	3	0.02	0.00	0.01	---	
½	3	-1411.141	8.025	20.456	-111.861	3	0.02	0.00	0.00	---	
½	4	-1403.258	7.991	3.861	-111.502	3	0.02	0.00	0.00	---	
½	5	-1400.156	7.991	-0.286	-110.957	3	0.01	0.00	0.00	---	
½	7	-1875.944	16.055	10.913	-123.247	3	0.02	0.00	0.01	---	
½	8	-1875.872	16.948	10.923	-121.695	3	0.02	0.00	0.01	---	
0	1A	-1838.635	6.179	884.122	266.913	3	0.31	0.00	0.00	0.38	
0	1B	-1838.635	6.843	884.122	267.755	3	0.31	0.00	0.00	0.38	
0	1C	-1838.635	6.179	885.324	266.913	3	0.31	0.00	0.00	0.38	
0	1D	-1838.635	6.843	885.324	267.755	3	0.31	0.00	0.00	0.38	

0	1E	-1840.913	6.179	884.122	266.913	3	0.31	0.00	0.00	0.38
0	1F	-1840.913	6.843	884.122	267.755	3	0.31	0.00	0.00	0.38
0	1G	-1840.913	6.179	885.324	266.913	3	0.31	0.00	0.00	0.38
0	1H	-1840.913	6.843	885.324	267.755	3	0.31	0.00	0.00	0.38
0	1I	1049.918	1539.168	2.794	6929.737	3	0.80	0.62	0.79	0.33
0	1J	1049.918	1552.189	2.794	6836.167	3	0.79	0.62	0.79	0.33
0	1K	1049.918	1539.168	2.973	6929.737	3	0.80	0.62	0.79	0.33
0	1L	1049.918	1552.189	2.973	6836.167	3	0.79	0.62	0.79	0.33
0	1M	-4729.467	1539.168	2.794	6929.737	3	0.56	0.54	0.79	0.56
0	1N	-4729.467	1552.189	2.794	6836.167	3	0.55	0.54	0.79	0.56
0	1O	-4729.467	1539.168	2.973	6929.737	3	0.56	0.54	0.79	0.56
0	1P	-4729.467	1552.189	2.973	6836.167	3	0.55	0.54	0.79	0.56
0	1Q	-1328.473	3.738	0.217	196.621	3	0.02	0.00	0.00	0.35
0	1R	-1328.473	9.283	0.217	338.047	3	0.03	0.00	0.00	0.35
0	1S	-1328.473	3.738	1.002	196.621	3	0.02	0.00	0.00	0.35
0	1T	-1328.473	9.283	1.002	338.047	3	0.03	0.00	0.00	0.35
0	1U	-2351.075	3.738	0.217	196.621	3	0.02	0.00	0.00	0.41
0	1V	-2351.075	9.283	0.217	338.047	3	0.03	0.00	0.00	0.41
0	1W	-2351.075	3.738	1.002	196.621	3	0.02	0.00	0.00	0.41
0	1Z	-2351.075	9.283	1.002	338.047	3	0.03	0.00	0.00	0.41
0	2	-2447.646	7.562	-163.708	105.433	3	0.06	0.00	0.00	---
0	3	-1849.710	4.154	-62.139	47.123	3	0.02	0.00	0.00	---
0	4	-1838.838	4.109	-12.413	46.478	3	0.01	0.00	0.00	---
0	5	-1834.620	4.089	0.018	46.595	3	0.00	0.00	0.00	---
0	7	-2451.420	2.160	-98.209	88.057	3	0.03	0.00	0.00	---
0	8	-2448.702	2.217	-98.209	87.994	3	0.03	0.00	0.00	---

Rapporto meccanico armatura trasversale di confinamento: 0.26

Verifica a scorrimento a quota 0 cm: Ved= 1552.189, Vdd= 1869.773, Vfd= 1445.835 non è necessaria armatura inclinata

AMV s.r.l.
Via San Lorenzo, 106 **Tel. 0481/779903**
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
Elem.: **PARETE** Gruppo: **2** Tabella: **Tabella pareti interattive spess. 60**

Descrizione: **Setti**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.00** N/mm² Copriferro: **4.0** cm

Verifica in ottemperanza alle **NTC2018**

Armatura zone non confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	20 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	10 cm
Armatura zone confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	15 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	5 cm

Parete num. **4** Descrizione: Parete interattiva n. 4
Larghezza: **250.0** cm, spessore: **60.0** cm, altezza: **1630.0** cm

Pos	c.c.	Fx	V	Myfp	Mzp	campo	Indici di resistenza				Nota
		kN		kN * m			Fx,M	Bielle	VEd/VRsd	Kdutt	

1	1A	48.966	102.300	627.175	1290.757	3	0.42	0.02	0.05	---	
1	1B	48.966	147.470	627.175	2227.817	3	0.49	0.02	0.08	---	
1	1C	48.966	102.300	627.659	1290.757	3	0.42	0.02	0.05	---	
1	1D	48.966	147.470	627.659	2227.817	3	0.49	0.02	0.08	---	
1	1E -1991.497	102.300	627.175	1290.757	3	0.33	0.02	0.05	---		
1	1F -1991.497	147.470	627.175	2227.817	3	0.40	0.02	0.08	---		
1	1G -1991.497	102.300	627.659	1290.757	3	0.33	0.02	0.05	---		
1	1H -1991.497	147.470	627.659	2227.817	3	0.40	0.02	0.08	---		
1	1I	41.595	99.774	627.937	1295.730	3	0.42	0.02	0.05	---	
1	1J	41.595	144.944	627.937	2232.791	3	0.49	0.02	0.07	---	
1	1K	41.595	99.774	628.420	1295.730	3	0.42	0.02	0.05	---	
1	1L	41.595	144.944	628.420	2232.791	3	0.49	0.02	0.07	---	
1	1M -1984.126	99.774	627.937	1295.730	3	0.33	0.02	0.05	---		
1	1N -1984.126	144.944	627.937	2232.791	3	0.40	0.02	0.07	---		
1	1O -1984.126	99.774	628.420	1295.730	3	0.33	0.02	0.05	---		
1	1P -1984.126	144.944	628.420	2232.791	3	0.40	0.02	0.07	---		
1	1Q -666.471	25.422	0.109	472.296	3	0.07	0.00	0.01	---		
1	1R -666.471	70.592	0.109	670.970	3	0.10	0.01	0.04	---		
1	1S -666.471	25.422	0.384	472.296	3	0.07	0.00	0.01	---		
1	1T -666.471	70.592	0.384	670.970	3	0.10	0.01	0.04	---		
1	1U -1276.060	25.422	0.109	472.296	3	0.06	0.00	0.01	---		
1	1V -1276.060	70.592	0.109	670.970	3	0.09	0.01	0.04	---		
1	1W -1276.060	25.422	0.384	472.296	3	0.06	0.00	0.01	---		
1	1Z -1276.060	70.592	0.384	670.970	3	0.09	0.01	0.04	---		
1	2 -1051.821	6.667	135.897	-504.925	3	0.10	0.00	0.00	---		
1	3 -831.352	13.646	73.332	-443.378	3	0.07	0.00	0.01	---		
1	4 -939.735	12.875	14.474	-544.933	3	0.08	0.00	0.01	---		
1	5 -966.105	12.690	-0.240	-569.839	3	0.08	0.00	0.01	---		
1	7 -1149.983	13.390	81.406	-607.217	3	0.09	0.00	0.01	---		
1	8 -1152.368	15.214	81.406	-606.451	3	0.09	0.00	0.01	---		
½	1A	125.034	595.073	627.175	3465.912	3	0.66	0.10	0.34	---	
½	1B	125.034	623.949	627.175	3784.354	3	0.70	0.10	0.36	---	
½	1C	125.034	595.073	627.659	3465.912	3	0.66	0.10	0.34	---	
½	1D	125.034	623.949	627.659	3784.354	3	0.70	0.10	0.36	---	
½	1E -2936.732	595.073	627.175	3465.912	3	0.49	0.09	0.30	---		
½	1F -2936.732	623.949	627.175	3784.354	3	0.53	0.09	0.32	---		
½	1G -2936.732	595.073	627.659	3465.912	3	0.49	0.09	0.30	---		
½	1H -2936.732	623.949	627.659	3784.354	3	0.53	0.09	0.32	---		
½	1I	118.984	593.761	627.937	3467.925	3	0.66	0.10	0.34	---	
½	1J	118.984	622.636	627.937	3786.367	3	0.70	0.10	0.36	---	
½	1K	118.984	593.761	628.420	3467.925	3	0.66	0.10	0.34	---	
½	1L	118.984	622.636	628.420	3786.367	3	0.70	0.10	0.36	---	
½	1M -2930.682	593.761	627.937	3467.925	3	0.49	0.09	0.30	---		
½	1N -2930.682	622.636	627.937	3786.367	3	0.53	0.09	0.32	---		
½	1O -2930.682	593.761	628.420	3467.925	3	0.49	0.09	0.30	---		
½	1P -2930.682	622.636	628.420	3786.367	3	0.53	0.09	0.32	---		
½	1Q -998.127	14.504	0.137	472.296	3	0.07	0.00	0.01	---		
½	1R -998.127	39.793	0.137	670.970	3	0.09	0.01	0.02	---		
½	1S -998.127	14.504	0.384	472.296	3	0.07	0.00	0.01	---		
½	1T -998.127	39.793	0.384	670.970	3	0.09	0.01	0.02	---		
½	1U -1813.570	14.504	0.137	472.296	3	0.06	0.00	0.01	---		
½	1V -1813.570	39.793	0.137	670.970	3	0.09	0.01	0.02	---		
½	1W -1813.570	14.504	0.384	472.296	3	0.06	0.00	0.01	---		
½	1Z -1813.570	39.793	0.384	670.970	3	0.09	0.01	0.02	---		
½	2 -1505.310	99.612	8.431	-845.216	3	0.11	0.02	0.05	---		
½	3 -1216.076	39.545	14.701	-438.742	3	0.06	0.01	0.02	---		
½	4 -1364.653	14.567	2.855	-297.183	3	0.04	0.00	0.01	---		
½	5 -1400.551	8.324	-0.106	-261.533	3	0.03	0.00	0.00	---		
½	7 -1654.036	65.596	4.999	-646.904	3	0.08	0.01	0.03	---		
½	8 -1654.085	66.493	4.999	-646.515	3	0.08	0.01	0.03	---		
0	1A	201.103	1087.847	627.175	4916.016	3	0.60	0.44	0.56	0.27	
0	1B	201.103	1100.428	627.175	4822.045	3	0.59	0.44	0.56	0.27	
0	1C	201.103	1087.847	627.659	4916.016	3	0.60	0.44	0.56	0.27	
0	1D	201.103	1100.428	627.659	4822.045	3	0.59	0.44	0.56	0.27	

0	1E	-3881.967	1087.847	627.175	4916.016	3	0.48	0.39	0.56	0.50
0	1F	-3881.967	1100.428	627.175	4822.045	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1G	-3881.967	1087.847	627.659	4916.016	3	0.48	0.39	0.56	0.50
0	1H	-3881.967	1100.428	627.659	4822.045	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1I	196.373	1087.748	627.937	4916.055	3	0.60	0.44	0.55	0.27
0	1J	196.373	1100.329	627.937	4822.084	3	0.59	0.44	0.56	0.27
0	1K	196.373	1087.748	628.420	4916.055	3	0.60	0.44	0.55	0.27
0	1L	196.373	1100.329	628.420	4822.084	3	0.59	0.44	0.56	0.27
0	1M	-3877.237	1087.748	627.937	4916.055	3	0.48	0.39	0.55	0.50
0	1N	-3877.237	1100.329	627.937	4822.084	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1O	-3877.237	1087.748	628.420	4916.055	3	0.48	0.39	0.55	0.50
0	1P	-3877.237	1100.329	628.420	4822.084	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1Q	-1329.783	3.587	0.155	472.296	3	0.05	0.00	0.00	0.35
0	1R	-1329.783	8.994	0.155	670.970	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1S	-1329.783	3.587	0.384	472.296	3	0.05	0.00	0.00	0.35
0	1T	-1329.783	8.994	0.384	670.970	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1U	-2351.081	3.587	0.155	472.296	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	1V	-2351.081	8.994	0.155	670.970	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	1W	-2351.081	3.587	0.384	472.296	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	1Z	-2351.081	8.994	0.384	670.970	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	2	-1958.799	192.556	-119.036	-1185.508	3	0.12	0.04	0.10	---
0	3	-1600.799	65.444	-43.930	-434.107	3	0.05	0.01	0.03	---
0	4	-1789.571	16.258	-8.763	-49.433	3	0.01	0.00	0.01	---
0	5	-1834.995	3.957	0.028	46.774	3	0.00	0.00	0.00	---
0	7	-2158.089	117.801	-71.408	-686.591	3	0.07	0.02	0.06	---
0	8	-2155.801	117.773	-71.408	-686.578	3	0.07	0.02	0.06	---

Rapporto meccanico armatura trasversale di confinamento: 0.26

Verifica a scorrimento a quota 0 cm: Ved= 1100.428, Vdd= 1869.773, Vfd= 1747.695 non è necessaria armatura inclinata

AMV s.r.l.
Via San Lorenzo, 106 Tel. 0481/779903
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
Elem.: **PARETE** Gruppo: **2** Tabella: **Tabella pareti interattive spess. 60**

Descrizione: **Setti**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.00** N/mm² Copriferro: **4.0** cm

Verifica in ottemperanza alle **NTC2018**

Armatura zone non confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	20 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	10 cm
Armatura zone confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	15 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	5 cm

Parete num. **5** Descrizione: Parete interattiva n. 5
Larghezza: **250.0** cm, spessore: **60.0** cm, altezza: **1630.0** cm

Pos	c.c.	Fx	V	Myfp	Mzp	campo	Indici di resistenza				Nota
		kN		kN * m			Fx,M	Bielle	VEd/VRsd	Kdutt	
1	1A	467.438	198.607	0.031	2955.459	3	0.50	0.03	0.10	---	
1	1B	467.438	153.224	0.031	2018.207	3	0.34	0.02	0.08	---	
1	1C	467.438	198.607	0.282	2955.459	3	0.50	0.03	0.10	---	
1	1D	467.438	153.224	0.282	2018.207	3	0.34	0.02	0.08	---	
1	1E	-2411.072	198.607	0.031	2955.459	3	0.36	0.03	0.10	---	
1	1F	-2411.072	153.224	0.031	2018.207	3	0.24	0.02	0.08	---	
1	1G	-2411.072	198.607	0.282	2955.459	3	0.36	0.03	0.10	---	
1	1H	-2411.072	153.224	0.282	2018.207	3	0.24	0.02	0.08	---	
1	1I	-971.364	23.260	888.754	572.589	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1J	-971.364	22.122	888.754	570.948	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1K	-971.364	23.260	889.041	572.589	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1L	-971.364	22.122	889.041	570.948	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1M	-972.270	23.260	888.754	572.589	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1N	-972.270	22.122	888.754	570.948	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1O	-972.270	23.260	889.041	572.589	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1P	-972.270	22.122	889.041	570.948	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1Q	-667.042	71.468	0.073	671.644	3	0.10	0.01	0.04	---	
1	1R	-667.042	26.086	0.073	471.892	3	0.07	0.00	0.01	---	
1	1S	-667.042	71.468	0.337	671.644	3	0.10	0.01	0.04	---	
1	1T	-667.042	26.086	0.337	471.892	3	0.07	0.00	0.01	---	
1	1U	-1276.591	71.468	0.073	671.644	3	0.09	0.01	0.04	---	
1	1V	-1276.591	26.086	0.073	471.892	3	0.06	0.00	0.01	---	
1	1W	-1276.591	71.468	0.337	671.644	3	0.09	0.01	0.04	---	
1	1Z	-1276.591	26.086	0.337	471.892	3	0.06	0.00	0.01	---	
1	2	-940.338	59.136	-0.242	420.517	3	0.06	0.01	0.03	---	
1	3	-773.484	14.152	-0.165	389.316	3	0.06	0.00	0.01	---	
1	4	-928.299	13.034	-0.149	534.142	3	0.08	0.00	0.01	---	
1	5	-966.286	12.734	-0.140	569.835	3	0.08	0.00	0.01	---	
1	7	-1083.092	26.104	-0.268	556.535	3	0.08	0.01	0.01	---	
1	8	-1085.792	24.251	-0.245	555.865	3	0.08	0.00	0.01	---	
½	1A	756.064	875.712	0.111	5283.745	3	0.95	0.14	0.50	---	
½	1B	756.064	846.590	0.111	4965.345	3	0.89	0.14	0.49	---	
½	1C	756.064	875.712	0.282	5283.745	3	0.95	0.14	0.50	---	
½	1D	756.064	846.590	0.282	4965.345	3	0.89	0.14	0.49	---	
½	1E	-3568.960	875.712	0.111	5283.745	3	0.58	0.13	0.45	---	
½	1F	-3568.960	846.590	0.111	4965.345	3	0.55	0.12	0.43	---	
½	1G	-3568.960	875.712	0.282	5283.745	3	0.58	0.13	0.45	---	
½	1H	-3568.960	846.590	0.282	4965.345	3	0.55	0.12	0.43	---	
½	1I	-1405.799	15.012	888.754	572.589	3	0.47	0.00	0.01	---	
½	1J	-1405.799	14.110	888.754	570.948	3	0.47	0.00	0.01	---	
½	1K	-1405.799	15.012	889.041	572.589	3	0.47	0.00	0.01	---	
½	1L	-1405.799	14.110	889.041	570.948	3	0.47	0.00	0.01	---	
½	1M	-1407.098	15.012	888.754	572.589	3	0.47	0.00	0.01	---	
½	1N	-1407.098	14.110	888.754	570.948	3	0.47	0.00	0.01	---	
½	1O	-1407.098	15.012	889.041	572.589	3	0.47	0.00	0.01	---	
½	1P	-1407.098	14.110	889.041	570.948	3	0.47	0.00	0.01	---	
½	1Q	-998.722	40.374	0.141	671.644	3	0.09	0.01	0.02	---	
½	1R	-998.722	14.834	0.141	471.892	3	0.07	0.00	0.01	---	
½	1S	-998.722	40.374	0.337	671.644	3	0.09	0.01	0.02	---	
½	1T	-998.722	14.834	0.337	471.892	3	0.07	0.00	0.01	---	
½	1U	-1814.175	40.374	0.141	671.644	3	0.09	0.01	0.02	---	
½	1V	-1814.175	14.834	0.141	471.892	3	0.06	0.00	0.01	---	
½	1W	-1814.175	40.374	0.337	671.644	3	0.09	0.01	0.02	---	
½	1Z	-1814.175	14.834	0.337	471.892	3	0.06	0.00	0.01	---	
½	2	-1347.491	124.009	-0.119	1116.305	3	0.15	0.02	0.06	---	
½	3	-1135.622	52.537	-0.081	510.945	3	0.07	0.01	0.03	---	
½	4	-1348.666	17.228	-0.073	311.462	3	0.04	0.00	0.01	---	
½	5	-1400.824	8.389	-0.069	261.338	3	0.03	0.00	0.00	---	
½	7	-1559.572	80.260	-0.131	809.459	3	0.11	0.02	0.04	---	
½	8	-1559.551	81.167	-0.120	809.075	3	0.11	0.02	0.04	---	
0	1A	1044.689	1552.818	0.164	6835.936	3	0.79	0.62	0.79	0.33	
0	1B	1044.689	1539.956	0.164	6930.104	3	0.80	0.62	0.79	0.33	
0	1C	1044.689	1552.818	0.282	6835.936	3	0.79	0.62	0.79	0.33	
0	1D	1044.689	1539.956	0.282	6930.104	3	0.80	0.62	0.79	0.33	

0	1E	-4726.850	1552.818	0.164	6835.936	3	0.55	0.54	0.79	0.56
0	1F	-4726.850	1539.956	0.164	6930.104	3	0.56	0.54	0.79	0.56
0	1G	-4726.850	1552.818	0.282	6835.936	3	0.55	0.54	0.79	0.56
0	1H	-4726.850	1539.956	0.282	6930.104	3	0.56	0.54	0.79	0.56
0	1I	-1840.234	6.764	888.754	572.589	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1J	-1840.234	6.099	888.754	570.948	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1K	-1840.234	6.764	889.041	572.589	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1L	-1840.234	6.099	889.041	570.948	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1M	-1841.927	6.764	888.754	572.589	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1N	-1841.927	6.099	888.754	570.948	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1O	-1841.927	6.764	889.041	572.589	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1P	-1841.927	6.099	889.041	570.948	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1Q	-1330.401	9.280	0.186	671.644	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1R	-1330.401	3.583	0.186	471.892	3	0.05	0.00	0.00	0.35
0	1S	-1330.401	9.280	0.337	671.644	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1T	-1330.401	3.583	0.337	471.892	3	0.05	0.00	0.00	0.35
0	1U	-2351.759	9.280	0.186	671.644	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	1V	-2351.759	3.583	0.186	471.892	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	1W	-2351.759	9.280	0.337	671.644	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	1Z	-2351.759	3.583	0.337	471.892	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	2	-1754.643	307.154	0.004	1812.093	3	0.17	0.06	0.16	---
0	3	-1497.759	90.923	0.004	632.575	3	0.06	0.02	0.05	---
0	4	-1769.033	21.422	0.003	88.783	3	0.01	0.00	0.01	---
0	5	-1835.362	4.045	0.003	-47.159	3	0.00	0.00	0.00	---
0	7	-2036.052	186.624	0.005	1062.383	3	0.10	0.04	0.10	---
0	8	-2033.310	186.585	0.004	1062.286	3	0.10	0.04	0.10	---

Rapporto meccanico armatura trasversale di confinamento: 0.26

Verifica a scorrimento a quota 0 cm: Ved= 1552.818, Vdd= 1869.773, Vfd= 1446.361 non è necessaria armatura inclinata

AMV s.r.l.
Via San Lorenzo, 106 Tel. 0481/779903
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
 Elem.: **PARETE** Gruppo: **2** Tabella: **Tabella pareti interattive spess. 60**

Descrizione: **Setti**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.00** N/mm² Copriferro: **4.0** cm

Verifica in ottemperanza alle **NTC2018**

Armatura zone non confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	20 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	10 cm
Armatura zone confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	15 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	5 cm

Parete num. **6** Descrizione: Parete interattiva n. **6**
 Larghezza: **250.0** cm, spessore: **60.0** cm, altezza: **1630.0** cm

Pos	c.c.	Fx	V	Myfp	Mzp	campo	Indici di resistenza				Note
		kN		kN * m			Fx,M	Bielle	VEd/VRsd	Kdutt	
1	1A	51.802	146.677	627.189	2225.476	3	0.49	0.02	0.07	---	
1	1B	51.802	104.203	627.189	1291.244	3	0.42	0.02	0.05	---	
1	1C	51.802	146.677	627.596	2225.476	3	0.49	0.02	0.07	---	
1	1D	51.802	104.203	627.596	1291.244	3	0.42	0.02	0.05	---	
1	1E	-1988.708	146.677	627.189	2225.476	3	0.40	0.02	0.07	---	
1	1F	-1988.708	104.203	627.189	1291.244	3	0.33	0.02	0.05	---	
1	1G	-1988.708	146.677	627.596	2225.476	3	0.40	0.02	0.07	---	
1	1H	-1988.708	104.203	627.596	1291.244	3	0.33	0.02	0.05	---	
1	1I	44.492	144.086	627.988	2230.032	3	0.49	0.02	0.07	---	
1	1J	44.492	101.612	627.988	1295.801	3	0.42	0.02	0.05	---	
1	1K	44.492	144.086	628.395	2230.032	3	0.49	0.02	0.07	---	
1	1L	44.492	101.612	628.395	1295.801	3	0.43	0.02	0.05	---	
1	1M	-1981.398	144.086	627.988	2230.032	3	0.40	0.02	0.07	---	
1	1N	-1981.398	101.612	627.988	1295.801	3	0.33	0.02	0.05	---	
1	1O	-1981.398	144.086	628.395	2230.032	3	0.40	0.02	0.07	---	
1	1P	-1981.398	101.612	628.395	1295.801	3	0.33	0.02	0.05	---	
1	1Q	-664.508	71.080	0.095	670.446	3	0.10	0.01	0.04	---	
1	1R	-664.508	28.606	0.095	469.598	3	0.07	0.00	0.01	---	
1	1S	-664.508	71.080	0.323	670.446	3	0.10	0.01	0.04	---	
1	1T	-664.508	28.606	0.323	469.598	3	0.07	0.00	0.01	---	
1	1U	-1272.399	71.080	0.095	670.446	3	0.09	0.01	0.04	---	
1	1V	-1272.399	28.606	0.095	469.598	3	0.06	0.00	0.01	---	
1	1W	-1272.399	71.080	0.323	670.446	3	0.09	0.01	0.04	---	
1	1Z	-1272.399	28.606	0.323	469.598	3	0.06	0.00	0.01	---	
1	2	-1047.007	5.639	135.964	502.181	3	0.10	0.00	0.00	---	
1	3	-827.658	12.303	73.375	441.296	3	0.07	0.00	0.01	---	
1	4	-936.472	11.891	14.513	543.151	3	0.08	0.00	0.01	---	
1	5	-963.149	11.804	-0.203	568.306	3	0.08	0.00	0.01	---	
1	7	-1144.444	11.933	81.473	604.108	3	0.09	0.00	0.01	---	
1	8	-1147.820	14.075	81.468	603.937	3	0.09	0.00	0.01	---	
1/2	1A	125.156	623.333	627.189	3781.945	3	0.70	0.10	0.36	---	
1/2	1B	125.156	595.526	627.189	3465.153	3	0.66	0.10	0.34	---	
1/2	1C	125.156	623.333	627.596	3781.945	3	0.70	0.10	0.36	---	
1/2	1D	125.156	595.526	627.596	3465.153	3	0.66	0.10	0.34	---	
1/2	1E	-2935.905	623.333	627.189	3781.945	3	0.52	0.09	0.32	---	
1/2	1F	-2935.905	595.526	627.189	3465.153	3	0.49	0.09	0.30	---	
1/2	1G	-2935.905	623.333	627.596	3781.945	3	0.52	0.09	0.32	---	
1/2	1H	-2935.905	595.526	627.596	3465.153	3	0.49	0.09	0.30	---	
1/2	1I	119.963	622.080	627.988	3783.801	3	0.70	0.10	0.36	---	
1/2	1J	119.963	594.273	627.988	3467.010	3	0.66	0.10	0.34	---	
1/2	1K	119.963	622.080	628.395	3783.801	3	0.70	0.10	0.36	---	
1/2	1L	119.963	594.273	628.395	3467.010	3	0.66	0.10	0.34	---	
1/2	1M	-2930.712	622.080	627.988	3783.801	3	0.53	0.09	0.32	---	
1/2	1N	-2930.712	594.273	627.988	3467.010	3	0.49	0.09	0.30	---	
1/2	1O	-2930.712	622.080	628.395	3783.801	3	0.53	0.09	0.32	---	
1/2	1P	-2930.712	594.273	628.395	3467.010	3	0.49	0.09	0.30	---	
1/2	1Q	-997.655	40.425	0.127	670.446	3	0.09	0.01	0.02	---	
1/2	1R	-997.655	15.987	0.127	469.598	3	0.07	0.00	0.01	---	
1/2	1S	-997.655	40.425	0.323	670.446	3	0.09	0.01	0.02	---	
1/2	1T	-997.655	15.987	0.323	469.598	3	0.07	0.00	0.01	---	
1/2	1U	-1813.094	40.425	0.127	670.446	3	0.09	0.01	0.02	---	
1/2	1V	-1813.094	15.987	0.127	469.598	3	0.06	0.00	0.01	---	
1/2	1W	-1813.094	40.425	0.323	670.446	3	0.09	0.01	0.02	---	
1/2	1Z	-1813.094	15.987	0.323	469.598	3	0.06	0.00	0.01	---	
1/2	2	-1504.500	99.163	8.460	843.288	3	0.11	0.02	0.05	---	
1/2	3	-1215.431	38.942	14.720	437.307	3	0.06	0.01	0.02	---	
1/2	4	-1363.965	14.158	2.866	296.057	3	0.04	0.00	0.01	---	
1/2	5	-1400.004	7.966	-0.097	260.550	3	0.03	0.00	0.00	---	
1/2	7	-1652.921	64.981	5.026	644.750	3	0.08	0.01	0.03	---	
1/2	8	-1653.124	66.013	5.024	644.695	3	0.08	0.01	0.03	---	
0	1A	198.510	1099.989	627.189	4819.591	3	0.59	0.44	0.56	0.27	
0	1B	198.510	1086.849	627.189	4914.425	3	0.60	0.43	0.55	0.27	
0	1C	198.510	1099.989	627.596	4819.591	3	0.59	0.44	0.56	0.27	
0	1D	198.510	1086.849	627.596	4914.425	3	0.60	0.43	0.55	0.27	

0	1E	-3883.101	1099.989	627.189	4819.591	3	0.47	0.39	0.56	0.51
0	1F	-3883.101	1086.849	627.189	4914.425	3	0.48	0.39	0.55	0.51
0	1G	-3883.101	1099.989	627.596	4819.591	3	0.47	0.39	0.56	0.51
0	1H	-3883.101	1086.849	627.596	4914.425	3	0.48	0.39	0.55	0.51
0	1I	195.435	1100.073	627.988	4819.647	3	0.59	0.44	0.56	0.27
0	1J	195.435	1086.934	627.988	4914.482	3	0.60	0.44	0.55	0.27
0	1K	195.435	1100.073	628.395	4819.647	3	0.59	0.44	0.56	0.27
0	1L	195.435	1086.934	628.395	4914.482	3	0.60	0.44	0.55	0.27
0	1M	-3880.026	1100.073	627.988	4819.647	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1N	-3880.026	1086.934	627.988	4914.482	3	0.48	0.39	0.55	0.50
0	1O	-3880.026	1100.073	628.395	4819.647	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1P	-3880.026	1086.934	628.395	4914.482	3	0.48	0.39	0.55	0.50
0	1Q	-1330.802	9.771	0.149	670.446	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1R	-1330.802	3.368	0.149	469.598	3	0.04	0.00	0.00	0.35
0	1S	-1330.802	9.771	0.323	670.446	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1T	-1330.802	3.368	0.323	469.598	3	0.04	0.00	0.00	0.35
0	1U	-2353.789	9.771	0.149	670.446	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	1V	-2353.789	3.368	0.149	469.598	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	1W	-2353.789	9.771	0.323	670.446	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	1Z	-2353.789	3.368	0.323	469.598	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	2	-1961.993	192.686	-119.043	1184.395	3	0.12	0.04	0.10	---
0	3	-1603.204	65.582	-43.935	433.317	3	0.05	0.01	0.03	---
0	4	-1791.457	16.425	-8.780	48.963	3	0.01	0.00	0.01	---
0	5	-1836.859	4.128	0.009	-47.206	3	0.00	0.00	0.00	---
0	7	-2161.399	118.030	-71.421	685.392	3	0.07	0.02	0.06	---
0	8	-2158.427	117.952	-71.421	685.453	3	0.07	0.02	0.06	---

Rapporto meccanico armatura trasversale di confinamento: 0.26

Verifica a scorrimento a quota 0 cm: Ved= 1099.989, Vdd= 1869.773, Vfd= 1748.135 non è necessaria armatura inclinata

AMV s.r.l.
Via San Lorenzo, 106 Tel. 0481/779903
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
 Elem.: **PARETE** Gruppo: **2** Tabella: **Tabella pareti interattive spess. 60**

Descrizione: **Setti**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.00** N/mm² Copriferro: **4.0** cm

Verifica in ottemperanza alle **NTC2018**

Armatura zone non confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	20 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	10 cm
Armatura zone confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	15 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	5 cm

Parete num. **7** Descrizione: Parete interattiva n. 7
 Larghezza: 250.0 cm, spessore: 60.0 cm, altezza: 1630.0 cm

Pos	c.c.	Fx	V	Myfp	Mzp	campo	Indici di resistenza				Nota
		kN		kN * m			Fx,M	Bielle	VEd/VRsd	Kdutt	
1	1A	-970.104	22.117	884.360	557.041	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1B	-970.104	20.263	884.360	558.373	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1C	-970.104	22.117	884.944	557.041	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1D	-970.104	20.263	884.944	558.373	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1E	-971.658	22.117	884.360	557.041	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1F	-971.658	20.263	884.360	558.373	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1G	-971.658	22.117	884.944	557.041	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1H	-971.658	20.263	884.944	558.373	3	0.49	0.00	0.01	---	
1	1I	475.467	201.023	2.138	2039.478	3	0.35	0.03	0.10	---	
1	1J	475.467	158.643	2.138	2984.709	3	0.51	0.03	0.08	---	
1	1K	475.467	201.023	2.619	2039.478	3	0.35	0.03	0.10	---	
1	1L	475.467	158.643	2.619	2984.709	3	0.51	0.03	0.08	---	
1	1M	-2417.229	201.023	2.138	2039.478	3	0.25	0.03	0.10	---	
1	1N	-2417.229	158.643	2.138	2984.709	3	0.36	0.02	0.08	---	
1	1O	-2417.229	201.023	2.619	2039.478	3	0.25	0.03	0.10	---	
1	1P	-2417.229	158.643	2.619	2984.709	3	0.36	0.02	0.08	---	
1	1Q	-665.710	69.426	0.122	487.009	3	0.07	0.01	0.04	---	
1	1R	-665.710	27.047	0.122	628.406	3	0.09	0.00	0.01	---	
1	1S	-665.710	69.426	0.490	487.009	3	0.07	0.01	0.04	---	
1	1T	-665.710	27.047	0.490	628.406	3	0.09	0.00	0.01	---	
1	1U	-1276.052	69.426	0.122	487.009	3	0.07	0.01	0.04	---	
1	1V	-1276.052	27.047	0.122	628.406	3	0.09	0.00	0.01	---	
1	1W	-1276.052	69.426	0.490	487.009	3	0.07	0.01	0.04	---	
1	1Z	-1276.052	27.047	0.490	628.406	3	0.09	0.00	0.01	---	
1	2	-1303.436	42.263	201.255	-731.397	3	0.14	0.01	0.02	---	
1	3	-972.504	11.871	103.432	-560.888	3	0.09	0.00	0.01	---	
1	4	-967.592	11.808	20.456	-557.515	3	0.08	0.00	0.01	---	
1	5	-965.360	11.853	-0.289	-555.907	3	0.08	0.00	0.01	---	
1	7	-1300.441	34.212	120.624	-735.283	3	0.12	0.01	0.02	---	
1	8	-1303.296	36.073	120.596	-734.762	3	0.12	0.01	0.02	---	
1/2	1A	-1403.987	14.674	884.360	557.041	3	0.46	0.00	0.01	---	
1/2	1B	-1403.987	13.013	884.360	558.373	3	0.46	0.00	0.01	---	
1/2	1C	-1403.987	14.674	884.944	557.041	3	0.46	0.00	0.01	---	
1/2	1D	-1403.987	13.013	884.944	558.373	3	0.46	0.00	0.01	---	
1/2	1E	-1407.322	14.674	884.360	557.041	3	0.46	0.00	0.01	---	
1/2	1F	-1407.322	13.013	884.360	558.373	3	0.46	0.00	0.01	---	
1/2	1G	-1407.322	14.674	884.944	557.041	3	0.46	0.00	0.01	---	
1/2	1H	-1407.322	13.013	884.944	558.373	3	0.46	0.00	0.01	---	
1/2	1I	762.742	876.707	2.530	4917.392	3	0.88	0.14	0.50	---	
1/2	1J	762.742	849.020	2.530	5352.071	3	0.96	0.14	0.49	---	
1/2	1K	762.742	876.707	2.701	4917.392	3	0.88	0.14	0.50	---	
1/2	1L	762.742	849.020	2.701	5352.071	3	0.96	0.14	0.49	---	
1/2	1M	-3574.052	876.707	2.530	4917.392	3	0.54	0.13	0.45	---	
1/2	1N	-3574.052	849.020	2.530	5352.071	3	0.59	0.12	0.43	---	
1/2	1O	-3574.052	876.707	2.701	4917.392	3	0.54	0.13	0.45	---	
1/2	1P	-3574.052	849.020	2.701	5352.071	3	0.59	0.12	0.43	---	
1/2	1Q	-997.417	39.337	0.205	487.009	3	0.07	0.01	0.02	---	
1/2	1R	-997.417	15.397	0.205	628.406	3	0.09	0.00	0.01	---	
1/2	1S	-997.417	39.337	0.490	487.009	3	0.07	0.01	0.02	---	
1/2	1T	-997.417	15.397	0.490	628.406	3	0.09	0.00	0.01	---	
1/2	1U	-1813.892	39.337	0.205	487.009	3	0.06	0.01	0.02	---	
1/2	1V	-1813.892	15.397	0.205	628.406	3	0.08	0.00	0.01	---	
1/2	1W	-1813.892	39.337	0.490	487.009	3	0.06	0.01	0.02	---	
1/2	1Z	-1813.892	15.397	0.490	628.406	3	0.08	0.00	0.01	---	
1/2	2	-1875.586	17.384	18.781	-418.468	3	0.05	0.00	0.01	---	
1/2	3	-1411.107	8.023	20.649	-304.006	3	0.04	0.00	0.00	---	
1/2	4	-1403.260	7.956	4.022	-302.314	3	0.04	0.00	0.00	---	
1/2	5	-1400.035	7.967	-0.135	-301.502	3	0.04	0.00	0.00	---	
1/2	7	-1875.976	16.044	11.211	-411.723	3	0.05	0.00	0.01	---	
1/2	8	-1876.185	16.944	11.197	-411.552	3	0.05	0.00	0.01	---	
0	1A	-1837.871	7.231	884.360	557.041	3	0.32	0.00	0.00	0.38	
0	1B	-1837.871	5.764	884.360	558.373	3	0.32	0.00	0.00	0.38	
0	1C	-1837.871	7.231	884.944	557.041	3	0.32	0.00	0.00	0.38	
0	1D	-1837.871	5.764	884.944	558.373	3	0.32	0.00	0.00	0.38	

0	1E	-1842.986	7.231	884.360	557.041	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1F	-1842.986	5.764	884.360	558.373	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1G	-1842.986	7.231	884.944	557.041	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1H	-1842.986	5.764	884.944	558.373	3	0.32	0.00	0.00	0.38
0	1I	1050.017	1552.391	2.792	6836.000	3	0.79	0.62	0.79	0.33
0	1J	1050.017	1539.396	2.792	6930.312	3	0.80	0.62	0.79	0.33
0	1K	1050.017	1552.391	2.755	6836.000	3	0.79	0.62	0.79	0.33
0	1L	1050.017	1539.396	2.755	6930.312	3	0.80	0.62	0.79	0.33
0	1M	-4730.875	1552.391	2.792	6836.000	3	0.55	0.54	0.79	0.56
0	1N	-4730.875	1539.396	2.792	6930.312	3	0.56	0.54	0.79	0.56
0	1O	-4730.875	1552.391	2.755	6836.000	3	0.55	0.54	0.79	0.56
0	1P	-4730.875	1539.396	2.755	6930.312	3	0.56	0.54	0.79	0.56
0	1Q	-1329.124	9.249	0.260	487.009	3	0.05	0.00	0.00	0.35
0	1R	-1329.124	3.747	0.260	628.406	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1S	-1329.124	9.249	0.490	487.009	3	0.05	0.00	0.00	0.35
0	1T	-1329.124	3.747	0.490	628.406	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1U	-2351.733	9.249	0.260	487.009	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	1V	-2351.733	3.747	0.260	628.406	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	1W	-2351.733	9.249	0.490	487.009	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	1Z	-2351.733	3.747	0.490	628.406	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	2	-2447.737	7.495	-163.693	-105.538	3	0.06	0.00	0.00	---
0	3	-1849.710	4.174	-62.133	-47.123	3	0.02	0.00	0.00	---
0	4	-1838.928	4.104	-12.413	-47.113	3	0.01	0.00	0.00	---
0	5	-1834.710	4.082	0.018	-47.098	3	0.00	0.00	0.00	---
0	7	-2451.510	2.125	-98.202	-88.163	3	0.03	0.00	0.00	---
0	8	-2449.075	2.184	-98.202	-88.343	3	0.03	0.00	0.00	---

Rapporto meccanico armatura trasversale di confinamento: 0.26

Verifica a scorrimento a quota 0 cm: Ved= 1552.391, Vdd= 1869.773, Vfd= 1445.807 non è necessaria armatura inclinata

AMV s.r.l.
Via San Lorenzo, 106 Tel. 0481/779903
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:

Elem.: **PARETE** Gruppo: **2** Tabella: **Tabella pareti interattive spess. 60**

Descrizione: **Setti**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.00** N/mm² Copriferro: **4.0** cm

Verifica in ottemperanza alle **NTC2018**

Armatura zone non confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	20 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	10 cm
Armatura zone confinate:	Diametro barre verticali:	26 mm	Passo:	15 cm
	Diametro barre orizzontali:	12 mm	Passo:	5 cm

Parete num. **8** Descrizione: Parete interattiva n. **8**
Larghezza: **250.0** cm, spessore: **60.0** cm, altezza: **1630.0** cm

Pos	c.c.	Fx	V	Myfp	Mzp	campo	Indici di resistenza				Nota
		kN		kN * m			Fx,M	Bielle	VEd/VRsd	Kdutt	
1	1A	49.838	147.098	629.621	2227.978	3	0.49	0.02	0.08	---	
1	1B	49.838	102.348	629.621	1290.247	3	0.43	0.02	0.05	---	
1	1C	49.838	147.098	628.842	2227.978	3	0.49	0.02	0.08	---	
1	1D	49.838	102.348	628.842	1290.247	3	0.43	0.02	0.05	---	
1	1E	-1991.663	147.098	629.621	2227.978	3	0.40	0.02	0.08	---	
1	1F	-1991.663	102.348	629.621	1290.247	3	0.33	0.02	0.05	---	
1	1G	-1991.663	147.098	628.842	2227.978	3	0.40	0.02	0.08	---	
1	1H	-1991.663	102.348	628.842	1290.247	3	0.33	0.02	0.05	---	
1	1I	45.640	145.595	625.723	2231.474	3	0.49	0.02	0.07	---	
1	1J	45.640	100.845	625.723	1293.743	3	0.42	0.02	0.05	---	
1	1K	45.640	145.595	624.943	2231.474	3	0.49	0.02	0.07	---	
1	1L	45.640	100.845	624.943	1293.743	3	0.42	0.02	0.05	---	
1	1M	-1987.465	145.595	625.723	2231.474	3	0.40	0.02	0.07	---	
1	1N	-1987.465	100.845	625.723	1293.743	3	0.33	0.02	0.05	---	
1	1O	-1987.465	145.595	624.943	2231.474	3	0.40	0.02	0.07	---	
1	1P	-1987.465	100.845	624.943	1293.743	3	0.33	0.02	0.05	---	
1	1Q	-665.642	70.219	0.705	671.072	3	0.10	0.01	0.04	---	
1	1R	-665.642	25.469	0.705	472.907	3	0.07	0.00	0.01	---	
1	1S	-665.642	70.219	0.080	671.072	3	0.10	0.01	0.04	---	
1	1T	-665.642	25.469	0.080	472.907	3	0.07	0.00	0.01	---	
1	1U	-1276.183	70.219	0.705	671.072	3	0.09	0.01	0.04	---	
1	1V	-1276.183	25.469	0.705	472.907	3	0.06	0.00	0.01	---	
1	1W	-1276.183	70.219	0.080	671.072	3	0.09	0.01	0.04	---	
1	1Z	-1276.183	25.469	0.080	472.907	3	0.06	0.00	0.01	---	
1	2	-1541.528	47.091	147.899	1005.980	3	0.15	0.01	0.02	---	
1	3	-1113.486	11.618	74.120	705.882	3	0.11	0.00	0.01	---	
1	4	-995.478	12.387	15.132	597.426	3	0.08	0.00	0.01	---	
1	5	-965.105	12.609	0.383	569.635	3	0.08	0.00	0.01	---	
1	7	-1443.278	37.565	88.955	907.831	3	0.13	0.01	0.02	---	
1	8	-1446.142	39.406	88.966	907.492	3	0.13	0.01	0.02	---	
1/2	1A	127.480	624.032	629.621	3784.764	3	0.70	0.10	0.36	---	
1/2	1B	127.480	595.161	629.621	3465.777	3	0.66	0.10	0.34	---	
1/2	1C	127.480	624.032	628.842	3784.764	3	0.70	0.10	0.36	---	
1/2	1D	127.480	595.161	628.842	3465.777	3	0.66	0.10	0.34	---	
1/2	1E	-2936.940	624.032	629.621	3784.764	3	0.53	0.09	0.32	---	
1/2	1F	-2936.940	595.161	629.621	3465.777	3	0.49	0.09	0.30	---	
1/2	1G	-2936.940	624.032	628.842	3784.764	3	0.53	0.09	0.32	---	
1/2	1H	-2936.940	595.161	628.842	3465.777	3	0.49	0.09	0.30	---	
1/2	1I	123.597	623.128	625.723	3786.054	3	0.70	0.10	0.36	---	
1/2	1J	123.597	594.256	625.723	3467.067	3	0.66	0.10	0.34	---	
1/2	1K	123.597	623.128	624.943	3786.054	3	0.70	0.10	0.36	---	
1/2	1L	123.597	594.256	624.943	3467.067	3	0.66	0.10	0.34	---	
1/2	1M	-2933.057	623.128	625.723	3786.054	3	0.53	0.09	0.32	---	
1/2	1N	-2933.057	594.256	625.723	3467.067	3	0.49	0.09	0.30	---	
1/2	1O	-2933.057	623.128	624.943	3786.054	3	0.52	0.09	0.32	---	
1/2	1P	-2933.057	594.256	624.943	3467.067	3	0.49	0.09	0.30	---	
1/2	1Q	-996.529	39.709	0.705	671.072	3	0.09	0.01	0.02	---	
1/2	1R	-996.529	14.632	0.705	472.907	3	0.07	0.00	0.01	---	
1/2	1S	-996.529	39.709	0.097	671.072	3	0.09	0.01	0.02	---	
1/2	1T	-996.529	14.632	0.097	472.907	3	0.07	0.00	0.01	---	
1/2	1U	-1812.931	39.709	0.705	671.072	3	0.09	0.01	0.02	---	
1/2	1V	-1812.931	14.632	0.705	472.907	3	0.06	0.00	0.01	---	
1/2	1W	-1812.931	39.709	0.097	671.072	3	0.09	0.01	0.02	---	
1/2	1Z	-1812.931	14.632	0.097	472.907	3	0.06	0.00	0.01	---	
1/2	2	-2234.615	65.983	17.116	-148.093	3	0.02	0.01	0.03	---	
1/2	3	-1605.653	22.852	15.085	88.868	3	0.01	0.00	0.01	---	
1/2	4	-1441.358	2.096	3.180	227.338	3	0.03	0.00	0.00	---	
1/2	5	-1399.249	8.347	0.203	261.535	3	0.03	0.00	0.00	---	
1/2	7	-2091.048	33.757	10.386	50.977	3	0.01	0.01	0.02	---	
1/2	8	-2091.163	32.874	10.392	50.771	3	0.01	0.01	0.02	---	
0	1A	205.122	1100.966	629.621	4822.621	3	0.59	0.44	0.56	0.27	
0	1B	205.122	1087.973	629.621	4916.130	3	0.60	0.44	0.56	0.27	
0	1C	205.122	1100.966	628.842	4822.621	3	0.59	0.44	0.56	0.27	
0	1D	205.122	1087.973	628.842	4916.130	3	0.60	0.44	0.56	0.27	

0	1E	-3882.217	1100.966	629.621	4822.621	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1F	-3882.217	1087.973	629.621	4916.130	3	0.48	0.39	0.56	0.50
0	1G	-3882.217	1100.966	628.842	4822.621	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1H	-3882.217	1087.973	628.842	4916.130	3	0.48	0.39	0.56	0.50
0	1I	201.555	1100.660	625.723	4822.441	3	0.59	0.44	0.56	0.27
0	1J	201.555	1087.667	625.723	4915.950	3	0.60	0.44	0.55	0.27
0	1K	201.555	1100.660	624.943	4822.441	3	0.59	0.44	0.56	0.27
0	1L	201.555	1087.667	624.943	4915.950	3	0.60	0.44	0.55	0.27
0	1M	-3878.650	1100.660	625.723	4822.441	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1N	-3878.650	1087.667	625.723	4915.950	3	0.48	0.39	0.55	0.50
0	1O	-3878.650	1100.660	624.943	4822.441	3	0.47	0.39	0.56	0.50
0	1P	-3878.650	1087.667	624.943	4915.950	3	0.48	0.39	0.55	0.50
0	1Q	-1327.416	9.198	0.705	671.072	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1R	-1327.416	3.795	0.705	472.907	3	0.05	0.00	0.00	0.35
0	1S	-1327.416	9.198	0.108	671.072	3	0.06	0.00	0.00	0.35
0	1T	-1327.416	3.795	0.108	472.907	3	0.05	0.00	0.00	0.35
0	1U	-2349.679	9.198	0.705	671.072	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	1V	-2349.679	3.795	0.705	472.907	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	1W	-2349.679	9.198	0.108	671.072	3	0.06	0.00	0.00	0.41
0	1Z	-2349.679	3.795	0.108	472.907	3	0.04	0.00	0.00	0.41
0	2	-2927.702	179.056	-113.667	-1302.166	3	0.12	0.03	0.09	---
0	3	-2097.820	57.322	-43.950	-528.147	3	0.05	0.01	0.03	---
0	4	-1887.237	8.194	-8.771	-142.749	3	0.01	0.00	0.00	---
0	5	-1833.393	4.086	0.024	-46.564	3	0.00	0.00	0.00	---
0	7	-2738.819	105.078	-68.183	-805.876	3	0.08	0.02	0.05	---
0	8	-2736.185	105.154	-68.183	-805.949	3	0.08	0.02	0.05	---

Rapporto meccanico armatura trasversale di confinamento: 0.26

Verifica a scorrimento a quota 0 cm: Ved= 1100.966, Vdd= 1869.773, Vfd= 1746.668 non è necessaria armatura inclinata

ANELLI DI IRRIGIDIMENTO VERIFICA ARM. LONGITUDINALE

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **3** Tabella: **Armatura travi di irrigidimento**

Descrizione: **travi di irrigidimento**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **24** mm dxx base inf.: **24** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **24** mm pxx agg.: **10** cm

dyy base sup.: **24** mm dyd base inf.: **24** mm pyy: **20** cm dyd agg.: **24** mm pyy agg.: **10** cm

Orientamento armature: **assi_locali**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/m		cmq /20 cm		cmq /20 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1
1 1A	2.435	-9.009	32.626	-30.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
1 1B	-2.200	-9.009	-36.818	-30.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
1 1C	2.435	8.631	32.626	31.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
1 1D	-2.200	8.631	-36.818	31.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
1 1I	1.105	-13.489	20.987	-42.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
1 1J	-0.870	-13.489	-25.179	-42.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	--
1 1K	1.105	13.111	20.987	43.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	--
1 1L	-0.870	13.111	-25.179	43.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	--
1 1Q	0.959	-5.361	12.163	-16.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
1 1R	-0.725	-5.361	-16.354	-16.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
1 1S	0.959	4.983	12.163	17.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
1 1T	-0.725	4.983	-16.354	17.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1 2	2.696	0.939	15.214	4.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1 7	1.680	-0.586	8.073	2.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1 8	1.680	-0.584	8.078	2.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
2 1A	1.350	-7.286	34.768	-20.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
2 1B	-1.631	-7.286	-38.987	-20.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
2 1C	1.350	6.979	34.768	21.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
2 1D	-1.631	6.979	-38.987	21.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
2 1I	0.900	-10.737	21.977	-27.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
2 1J	-1.180	-10.737	-26.197	-27.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
2 1K	0.900	10.430	21.977	28.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
2 1L	-1.180	10.430	-26.197	28.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
2 1Q	0.509	-4.304	12.900	-10.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
2 1R	-0.789	-4.304	-17.119	-10.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
2 1S	0.509	3.997	12.900	12.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
2 1T	-0.789	3.997	-17.119	12.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
2 2	2.613	-0.905	11.729	3.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
2 7	1.505	-0.631	5.902	2.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
2 8	1.505	-0.630	5.908	2.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
3 1A	1.104	-6.798	34.451	-16.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
3 1B	-1.378	-6.798	-38.674	-16.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
3 1C	1.104	6.477	34.451	17.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
3 1D	-1.378	6.477	-38.674	17.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
3 1I	1.268	-11.204	21.088	-30.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
3 1J	-1.543	-11.204	-25.311	-30.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
3 1K	1.268	10.883	21.088	31.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
3 1L	-1.543	10.883	-25.311	31.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
3 1Q	0.538	-4.305	12.621	-10.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
3 1R	-0.813	-4.305	-16.844	-10.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
3 1S	0.538	3.984	12.621	11.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
3 1T	-0.813	3.984	-16.844	11.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
3 2	2.531	-0.969	7.986	1.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
3 7	1.444	-0.635	3.643	1.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
3 8	1.444	-0.634	3.648	1.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
4 1A	2.575	-8.577	32.477	-25.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
4 1B	-2.202	-8.577	-36.643	-25.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
4 1C	2.575	8.194	32.477	26.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
4 1D	-2.202	8.194	-36.643	26.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
4 1I	2.253	-13.935	18.741	-45.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
4 1J	-1.879	-13.935	-22.906	-45.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
4 1K	2.253	13.551	18.741	46.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
4 1L	-1.879	13.551	-22.906	46.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
4 1Q	1.321	-5.365	11.629	-16.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
4 1R	-0.948	-5.365	-15.794	-16.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
4 1S	1.321	4.982	11.629	17.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
4 1T	-0.948	4.982	-15.794	17.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
4 2	2.411	-1.021	4.093	-1.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
4 7	1.434	-0.625	1.324	-0.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
4 8	1.434	-0.626	1.329	-0.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
5 1A	5.227	-10.265	27.095	-35.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
5 1B	-3.378	-10.265	-31.022	-35.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--

5	1C	5.227	9.887	27.095	35.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
5	1D	-3.378	9.887	-31.022	35.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
5	1I	3.918	-16.530	14.470	-63.276	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.02	--
5	1J	-2.069	-16.530	-18.396	-63.276	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
5	1K	3.918	16.152	14.470	63.539	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.02	--
5	1L	-2.069	16.152	-18.396	63.539	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.02	--
5	1Q	2.986	-6.342	9.382	-22.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
5	1R	-1.137	-6.342	-13.308	-22.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
5	1S	2.986	5.965	9.382	23.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
5	1T	-1.137	5.965	-13.308	23.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
5	2	2.438	-1.101	-3.978	-3.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
5	7	1.603	-0.638	-3.096	-1.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
5	8	1.603	-0.640	-3.094	-1.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

6	1A	8.558	-11.153	26.621	-48.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.04	--
6	1B	-4.105	-11.153	-29.896	-48.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
6	1C	8.558	10.853	26.621	47.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.04	--
6	1D	-4.105	10.853	-29.896	47.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
6	1I	6.195	-18.321	12.829	-84.897	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.51	0.03	--
6	1J	-1.742	-18.321	-16.103	-84.897	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.03	--
6	1K	6.195	18.021	12.829	83.795	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.50	0.03	--
6	1L	-1.742	18.021	-16.103	83.795	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.49	0.03	--
6	1Q	5.370	-6.922	8.851	-31.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
6	1R	-0.917	-6.922	-12.126	-31.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
6	1S	5.370	6.623	8.851	30.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
6	1T	-0.917	6.623	-12.126	30.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
6	2	2.513	-1.255	-6.806	-5.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
6	7	1.795	-0.717	-4.066	-3.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
6	8	1.795	-0.718	-4.066	-3.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

7	1A	6.608	-18.177	19.304	-83.495	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.02	--
7	1B	-2.164	-18.177	-22.668	-83.495	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.02	--
7	1C	6.608	17.877	19.304	82.382	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.49	0.02	--
7	1D	-2.164	17.877	-22.668	82.382	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.02	--
7	1I	8.428	-12.129	25.598	-59.009	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.04	--
7	1J	-3.984	-12.129	-28.962	-59.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.04	--
7	1K	8.428	11.829	25.598	57.896	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.04	--
7	1L	-3.984	11.829	-28.962	57.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.04	--
7	1Q	5.434	-7.114	9.978	-33.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
7	1R	-0.990	-7.114	-13.342	-33.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
7	1S	5.434	6.815	9.978	32.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
7	1T	-0.990	6.815	-13.342	32.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
7	2	2.346	2.812	-15.083	12.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
7	7	2.598	1.723	-9.976	7.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
7	8	2.595	1.722	-9.967	7.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

8	1A	3.564	-16.445	18.336	-62.108	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.01	--
8	1B	-1.725	-16.445	-22.351	-62.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
8	1C	3.564	16.068	18.336	62.362	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.01	--
8	1D	-1.725	16.068	-22.351	62.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
8	1I	5.267	-10.831	26.532	-43.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
8	1J	-3.427	-10.831	-30.547	-43.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
8	1K	5.267	10.454	26.532	44.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
8	1L	-3.427	10.454	-30.547	44.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
8	1Q	2.910	-6.453	10.151	-24.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
8	1R	-1.070	-6.453	-14.166	-24.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
8	1S	2.910	6.076	10.151	24.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
8	1T	-1.070	6.076	-14.166	24.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
8	2	0.318	2.494	-14.792	9.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
8	7	0.684	1.518	-9.975	5.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
8	8	0.683	1.516	-9.966	5.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

9	1A	1.292	-13.838	20.865	-44.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
9	1B	-0.927	-13.838	-25.118	-44.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
9	1C	1.292	13.455	20.865	45.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
9	1D	-0.927	13.455	-25.118	45.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
9	1I	2.688	-9.225	32.069	-32.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
9	1J	-2.323	-9.225	-36.321	-32.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
9	1K	2.688	8.842	32.069	33.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
9	1L	-2.323	8.842	-36.321	33.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
9	1Q	1.120	-5.493	12.061	-17.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
9	1R	-0.755	-5.493	-16.313	-17.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
9	1S	1.120	5.110	12.061	18.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
9	1T	-0.755	5.110	-16.313	18.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
9	2	-0.874	2.107	-14.662	6.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
9	7	-0.427	1.251	-9.849	4.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
9	8	-0.427	1.251	-9.841	4.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

10	1A	0.905	-11.101	22.042	-29.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
10	1B	-1.187	-11.101	-26.351	-29.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
10	1C	0.905	10.780	22.042	30.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
10	1D	-1.187	10.780	-26.351	30.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
10	1I	1.495	-7.511	34.690	-21.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
10	1J	-1.777	-7.511	-38.998	-21.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
10	1K	1.495	7.191	34.690	23.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
10	1L	-1.777	7.191	-38.998	23.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
10	1Q	0.552	-4.446	12.959	-11.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
10	1R	-0.834	-4.446	-17.267	-11.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--

10	1S	0.552	4.125	12.959	12.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
10	1T	-0.834	4.125	-17.267	12.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
10	2	-1.385	-1.732	-13.920	3.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
10	7	-0.883	-1.130	-9.512	2.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
10	8	-0.883	-1.129	-9.504	2.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1A	1.170	-10.829	21.332	-28.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
11	1B	-1.458	-10.829	-25.640	-28.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
11	1C	1.170	10.521	21.332	29.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
11	1D	-1.458	10.521	-25.640	29.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
11	1I	0.926	-6.566	34.456	-16.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
11	1J	-1.215	-6.566	-38.764	-16.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
11	1K	0.926	6.258	34.456	17.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
11	1L	-1.215	6.258	-38.764	17.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
11	1Q	0.474	-4.160	12.756	-10.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
11	1R	-0.762	-4.160	-17.064	-10.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
11	1S	0.474	3.853	12.756	11.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
11	1T	-0.762	3.853	-17.064	11.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
11	2	-1.513	-1.967	-12.656	-2.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
11	7	-0.986	-1.239	-8.780	-1.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
11	8	-0.986	-1.238	-8.765	-1.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
12	1A	2.071	-13.568	19.169	-43.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
12	1B	-1.844	-13.568	-23.448	-43.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
12	1C	2.071	13.190	19.169	44.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
12	1D	-1.844	13.190	-23.448	44.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
12	1I	2.242	-8.331	32.875	-23.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
12	1J	-2.015	-8.331	-37.154	-23.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
12	1K	2.242	7.952	32.875	24.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
12	1L	-2.015	7.952	-37.154	24.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
12	1Q	1.131	-5.223	11.892	-15.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
12	1R	-0.904	-5.223	-16.170	-15.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
12	1S	1.131	4.844	11.892	16.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
12	1T	-0.904	4.844	-16.170	16.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
12	2	-1.380	-2.159	-11.032	-5.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
12	7	-0.856	-1.314	-7.798	-3.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
12	8	-0.856	-1.314	-7.786	-3.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
13	1A	3.649	-16.247	15.173	-60.602	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.02	--
13	1B	-2.096	-16.247	-19.260	-60.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
13	1C	3.649	15.864	15.173	60.984	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.02	--
13	1D	-2.096	15.864	-19.260	60.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
13	1I	4.800	-10.073	28.064	-34.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
13	1J	-3.247	-10.073	-32.151	-34.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
13	1K	4.800	9.690	28.064	34.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
13	1L	-3.247	9.690	-32.151	34.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
13	1Q	2.689	-6.237	9.853	-21.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
13	1R	-1.136	-6.237	-13.940	-21.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
13	1S	2.689	5.854	9.853	22.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
13	1T	-1.136	5.854	-13.940	22.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
13	2	2.199	-2.340	-9.054	-9.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
13	7	1.735	-1.386	-6.558	-5.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
13	8	1.734	-1.387	-6.546	-5.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
14	1A	6.097	-18.747	13.063	-81.615	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.03	--
14	1B	-2.321	-18.747	-16.572	-81.615	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.03	--
14	1C	6.097	18.431	13.063	80.651	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.03	--
14	1D	-2.321	18.431	-16.572	80.651	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.03	--
14	1I	8.496	-11.551	26.425	-46.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
14	1J	-4.720	-11.551	-29.934	-46.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
14	1K	8.496	11.235	26.425	45.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
14	1L	-4.720	11.235	-29.934	45.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
14	1Q	5.019	-7.119	8.919	-29.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
14	1R	-1.243	-7.119	-12.428	-29.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
14	1S	5.019	6.803	8.919	28.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
14	1T	-1.243	6.803	-12.428	28.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
14	2	4.077	-2.519	-6.569	-13.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
14	7	3.457	-1.475	-4.910	-8.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
14	8	3.455	-1.476	-4.899	-8.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
15	1A	5.645	-10.435	26.027	-37.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
15	1B	-3.509	-10.435	-29.982	-37.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
15	1C	5.645	10.066	26.027	37.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
15	1D	-3.509	10.066	-29.982	37.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
15	1I	4.214	-16.805	13.752	-66.152	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.02	--
15	1J	-2.079	-16.805	-17.706	-66.152	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.02	--
15	1K	4.214	16.436	13.752	65.839	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.02	--
15	1L	-2.079	16.436	-17.706	65.839	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.02	--
15	1Q	3.270	-6.441	9.029	-24.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
15	1R	-1.135	-6.441	-12.983	-24.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
15	1S	3.270	6.072	9.029	23.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
15	1T	-1.135	6.072	-12.983	23.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
15	2	2.050	1.118	-6.422	3.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
15	7	1.801	0.697	-4.943	2.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
15	8	1.800	0.696	-4.930	2.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														

16	1A	2.920	-8.827	31.925	-26.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
16	1B	-2.417	-8.827	-36.144	-26.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
16	1C	2.920	8.441	31.925	27.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
16	1D	-2.417	8.441	-36.144	27.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
16	1I	2.453	-14.293	18.342	-48.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
16	1J	-1.950	-14.293	-22.561	-48.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
16	1K	2.453	13.907	18.342	48.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
16	1L	-1.950	13.907	-22.561	48.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
16	1Q	1.498	-5.506	11.474	-17.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
16	1R	-0.996	-5.506	-15.693	-17.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
16	1S	1.498	5.120	11.474	17.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
16	1T	-0.996	5.120	-15.693	17.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
16	2	0.645	0.868	-6.488	2.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
16	7	0.521	-0.548	-5.054	1.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
16	8	0.521	-0.546	-5.042	1.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
17	1A	1.294	-7.042	34.413	-16.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
17	1B	-1.551	-7.042	-38.694	-16.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
17	1C	1.294	6.708	34.413	17.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
17	1D	-1.551	6.708	-38.694	17.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
17	1I	1.413	-11.582	20.992	-32.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
17	1J	-1.670	-11.582	-25.273	-32.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
17	1K	1.413	11.248	20.992	33.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
17	1L	-1.670	11.248	-25.273	33.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
17	1Q	0.624	-4.453	12.657	-11.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
17	1R	-0.881	-4.453	-16.938	-11.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
17	1S	0.624	4.120	12.657	12.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
17	1T	-0.881	4.120	-16.938	12.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
17	2	0.310	-0.855	-6.407	1.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
17	7	0.116	-0.608	-4.993	1.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
17	8	0.116	-0.607	-4.981	1.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
18	1A	1.207	-7.043	34.963	-19.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
18	1B	-1.507	-7.043	-39.239	-19.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
18	1C	1.207	6.751	34.963	20.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
18	1D	-1.507	6.751	-39.239	20.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
18	1I	0.933	-10.356	22.108	-25.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
18	1J	-1.233	-10.356	-26.384	-25.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
18	1K	0.933	10.064	22.108	26.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
18	1L	-1.233	10.064	-26.384	26.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
18	1Q	0.485	-4.156	13.038	-9.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
18	1R	-0.785	-4.156	-17.314	-9.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
18	1S	0.485	3.864	13.038	11.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
18	1T	-0.785	3.864	-17.314	11.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
18	2	0.581	-0.910	-6.055	-1.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
18	7	-0.309	-0.610	-4.809	0.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
18	8	-0.308	-0.610	-4.798	0.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
19	1A	2.105	-8.788	33.287	-29.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
19	1B	-2.256	-8.788	-37.537	-29.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
19	1C	2.105	8.416	33.287	30.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
19	1D	-2.256	8.416	-37.537	30.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
19	1I	0.806	-13.121	21.478	-40.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
19	1J	-0.956	-13.121	-25.728	-40.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
19	1K	0.806	12.749	21.478	41.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	--
19	1L	-0.956	12.749	-25.728	41.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
19	1Q	0.699	-5.224	12.483	-15.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
19	1R	-0.850	-5.224	-16.734	-15.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
19	1S	0.699	4.852	12.483	16.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
19	1T	-0.850	4.852	-16.734	16.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
19	2	1.196	-0.923	-5.236	-2.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
19	7	0.750	-0.579	-4.309	-1.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
19	8	0.750	-0.579	-4.298	-1.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
20	1A	4.460	-10.501	28.625	-40.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
20	1B	-3.155	-10.501	-32.706	-40.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
20	1C	4.460	10.114	28.625	40.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
20	1D	-3.155	10.114	-32.706	40.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
20	1I	2.827	-15.877	19.511	-57.024	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.34	0.01	--
20	1J	-1.521	-15.877	-23.592	-57.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
20	1K	2.827	15.490	19.511	57.506	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.01	--
20	1L	-1.521	15.490	-23.592	57.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
20	1Q	2.321	-6.254	10.926	-22.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
20	1R	-1.015	-6.254	-15.006	-22.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
20	1S	2.321	5.866	10.926	22.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
20	1T	-1.015	5.866	-15.006	22.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
20	2	2.397	-0.919	-3.951	-4.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
20	7	1.789	-0.539	-3.491	-2.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
20	8	1.787	-0.540	-3.480	-2.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
21	1A	8.460	-12.536	25.610	-54.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.03	--
21	1B	-5.285	-12.536	-29.158	-54.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.03	--
21	1C	8.460	12.203	25.610	53.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.03	--
21	1D	-5.285	12.203	-29.158	53.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
21	1I	5.914	-19.067	18.640	-77.405	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.02	--
21	1J	-2.740	-19.067	-22.189	-77.405	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.02	--
21	1K	5.914	18.734	18.640	76.563	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.02	--
21	1L	-2.740	18.734	-22.189	76.563	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.02	--

21	1Q	4.700	-7.428	9.921	-30.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
21	1R	-1.526	-7.428	-13.470	-30.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
21	1S	4.700	7.095	9.921	29.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
21	1T	-1.526	7.095	-13.470	29.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
21	2	4.102	-0.909	2.060	-6.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
21	7	3.312	-0.510	-2.208	-3.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
21	8	3.310	-0.512	-2.200	-3.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
22	1A	24.582	-15.485	30.082	-65.994	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.05	--
22	1B	-12.427	-15.485	-25.215	-65.994	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.05	--
22	1C	24.582	15.318	30.082	64.142	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.05	--
22	1D	-12.427	15.318	-25.215	64.142	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.05	--
22	1I	22.176	-18.747	14.293	-115.470	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.03	--
22	1J	-10.022	-18.747	-9.425	-115.470	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.03	--
22	1K	22.176	18.580	14.293	113.618	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.03	--
22	1L	-10.022	18.580	-9.425	113.618	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.03	--
22	1Q	16.702	-7.988	13.019	-42.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
22	1R	-4.548	-7.988	-8.151	-42.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
22	1S	16.702	7.821	13.019	40.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
22	1T	-4.548	7.821	-8.151	40.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
22	2	5.701	-1.460	-7.589	-7.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
22	7	6.196	-0.863	-4.750	-4.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
22	8	6.189	-0.864	-4.740	-4.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
23	1A	7.751	-17.845	12.277	-92.024	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.55	0.03	--
23	1B	-1.772	-17.845	-15.392	-92.024	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.03	--
23	1C	7.751	17.590	12.277	90.667	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.54	0.03	--
23	1D	-1.772	17.590	-15.392	90.667	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.03	--
23	1I	9.049	-11.986	26.669	-52.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.04	--
23	1J	-3.070	-11.986	-29.784	-52.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.04	--
23	1K	9.049	11.731	26.669	50.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.04	--
23	1L	-3.070	11.731	-29.784	50.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.04	--
23	1Q	6.543	-6.993	8.812	-33.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
23	1R	-0.564	-6.993	-11.927	-33.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
23	1S	6.543	6.738	8.812	32.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
23	1T	-0.564	6.738	-11.927	32.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
23	2	3.613	2.790	-14.460	14.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
23	7	3.768	1.709	-9.540	8.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
23	8	3.765	1.707	-9.529	8.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
24	1A	4.512	-17.026	13.240	-68.785	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.02	--
24	1B	-2.038	-17.026	-17.131	-68.785	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.02	--
24	1C	4.512	16.669	13.240	68.344	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.02	--
24	1D	-2.038	16.669	-17.131	68.344	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.02	--
24	1I	6.077	-10.551	25.468	-38.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
24	1J	-3.603	-10.551	-29.358	-38.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
24	1K	6.077	10.194	25.468	38.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
24	1L	-3.603	10.194	-29.358	38.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
24	1Q	3.585	-6.513	8.774	-25.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
24	1R	-1.111	-6.513	-12.664	-25.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
24	1S	3.585	6.155	8.774	24.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
24	1T	-1.111	6.155	-12.664	24.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
24	2	0.839	2.632	-14.973	11.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
24	7	1.165	1.609	-10.058	6.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
24	8	1.164	1.608	-10.041	6.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
25	1A	2.696	-14.670	17.751	-50.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
25	1B	-2.027	-14.670	-21.952	-50.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
25	1C	2.696	14.285	17.751	51.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
25	1D	-2.027	14.285	-21.952	51.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
25	1I	3.296	-9.086	31.244	-27.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
25	1J	-2.627	-9.086	-35.445	-27.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
25	1K	3.296	8.700	31.244	28.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
25	1L	-2.627	8.700	-35.445	28.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
25	1Q	1.714	-5.651	11.184	-17.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
25	1R	-1.045	-5.651	-15.385	-17.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
25	1S	1.714	5.266	11.184	18.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
25	1T	-1.045	5.266	-15.385	18.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
25	2	-0.866	2.305	-15.086	8.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
25	7	-0.500	1.382	-10.206	5.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
25	8	-0.499	1.381	-10.198	5.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1A	1.518	-11.969	20.671	-34.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
26	1B	-1.741	-11.969	-24.949	-34.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
26	1C	1.518	11.627	20.671	35.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
26	1D	-1.741	11.627	-24.949	35.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
26	1I	1.464	-7.321	34.159	-18.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
26	1J	-1.687	-7.321	-38.437	-18.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
26	1K	1.464	6.979	34.159	19.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
26	1L	-1.687	6.979	-38.437	19.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
26	1Q	0.694	-4.610	12.531	-11.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
26	1R	-0.917	-4.610	-16.809	-11.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
26	1S	0.694	4.267	12.531	13.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
26	1T	-0.917	4.267	-16.809	13.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
26	2	-1.139	1.923	-15.057	5.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
26	7	-0.708	1.112	-10.176	3.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
26	8	-0.708	1.112	-10.160	3.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
27	1A	0.954	-9.870	21.965	-22.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
27	1B	-1.256	-9.870	-26.238	-22.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
27	1C	0.954	9.595	21.965	24.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
27	1D	-1.256	9.595	-26.238	24.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
27	1I	1.062	-6.705	34.795	-17.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
27	1J	-1.364	-6.705	-39.068	-17.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
27	1K	1.062	6.429	34.795	18.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
27	1L	-1.364	6.429	-39.068	18.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
27	1Q	0.451	-3.960	12.972	-9.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
27	1R	-0.753	-3.960	-17.245	-9.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
27	1S	0.451	3.684	12.972	10.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
27	1T	-0.753	3.684	-17.245	10.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
27	2	-1.336	-1.946	-14.948	2.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
27	7	-0.885	-1.236	-10.142	1.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
27	8	-0.884	-1.236	-10.134	1.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
28	1A	0.836	-12.586	21.614	-38.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	--
28	1B	-0.995	-12.586	-25.876	-38.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
28	1C	0.836	12.223	21.614	39.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	--
28	1D	-0.995	12.223	-25.876	39.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
28	1I	1.995	-8.411	33.552	-27.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
28	1J	-2.154	-8.411	-37.814	-27.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
28	1K	1.995	8.048	33.552	28.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
28	1L	-2.154	8.048	-37.814	28.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
28	1Q	0.681	-5.011	12.583	-14.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
28	1R	-0.841	-5.011	-16.845	-14.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
28	1S	0.681	4.648	12.583	16.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
28	1T	-0.841	4.648	-16.845	16.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
28	2	-1.274	-2.159	-14.635	-4.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
28	7	-0.810	-1.326	-9.951	-2.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
28	8	-0.809	-1.326	-9.942	-2.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
29	1A	2.489	-15.224	19.809	-54.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
29	1B	-1.434	-15.224	-23.935	-54.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
29	1C	2.489	14.837	19.809	55.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	--
29	1D	-1.434	14.837	-23.935	55.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
29	1I	4.153	-10.051	29.419	-38.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
29	1J	-3.097	-10.051	-33.545	-38.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
29	1K	4.153	9.664	29.419	39.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
29	1L	-3.097	9.664	-33.545	39.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
29	1Q	2.040	-6.000	11.178	-21.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
29	1R	-0.984	-6.000	-15.304	-21.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
29	1S	2.040	5.613	11.178	22.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
29	1T	-0.984	5.613	-15.304	22.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
29	2	-1.037	-2.363	-14.161	-7.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
29	7	-0.570	-1.409	-9.631	-4.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
29	8	-0.569	-1.410	-9.614	-4.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
30	1A	5.380	-17.290	18.292	-73.833	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.02	--
30	1B	-2.000	-17.290	-21.991	-73.833	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.02	--
30	1C	5.380	16.950	18.292	73.116	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.02	--
30	1D	-2.000	16.950	-21.991	73.116	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.02	--
30	1I	7.065	-11.424	25.180	-52.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
30	1J	-3.686	-11.424	-28.879	-52.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	--
30	1K	7.065	11.084	25.180	51.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	--
30	1L	-3.686	11.084	-28.879	51.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
30	1Q	4.434	-6.766	9.734	-29.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
30	1R	-1.055	-6.766	-13.433	-29.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
30	1S	4.434	6.426	9.734	28.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
30	1T	-1.055	6.426	-13.433	28.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
30	2	1.628	-2.580	-13.424	-11.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
30	7	1.883	-1.515	-9.065	-7.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
30	8	1.880	-1.516	-9.056	-7.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
31	1A	9.065	-11.991	25.799	-64.233	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.04	--
31	1B	-3.098	-11.991	-28.810	-64.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.04	--
31	1C	9.065	11.735	25.799	62.861	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.04	--
31	1D	-3.098	11.735	-28.810	62.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
31	1I	7.464	-16.919	20.258	-90.455	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.03	--
31	1J	-1.497	-16.919	-23.269	-90.455	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.03	--
31	1K	7.464	16.663	20.258	89.083	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.03	--
31	1L	-1.497	16.663	-23.269	89.083	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.03	--
31	1Q	6.477	-6.781	10.380	-36.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
31	1R	-0.510	-6.781	-13.391	-36.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
31	1S	6.477	6.524	10.380	34.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
31	1T	-0.510	6.524	-13.391	34.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
31	2	5.809	-0.827	4.846	-7.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
31	7	5.082	-0.461	3.247	-4.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
31	8	5.078	-0.463	3.250	-4.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
32	1A	6.049	-11.208	24.979	-48.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
32	1B	-3.578	-11.208	-28.764	-48.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
32	1C	6.049	10.849											

32	1K	4.321	16.610	17.649	67.229	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.02	--
32	1L	-1.850	16.610	-21.434	67.229	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.02	--
32	1Q	3.538	-6.652	9.562	-26.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
32	1R	-1.068	-6.652	-13.346	-26.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
32	1S	3.538	6.293	9.562	26.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
32	1T	-1.068	6.293	-13.346	26.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
32	2	3.387	-0.879	-2.922	-5.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
32	7	2.693	-0.498	-2.785	-3.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
32	8	2.692	-0.499	-2.779	-3.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
33	1A	3.394	-9.671	31.108	-35.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
33	1B	-2.724	-9.671	-35.207	-35.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
33	1C	3.394	9.283	31.108	36.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
33	1D	-2.724	9.283	-35.207	36.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
33	1I	1.849	-14.592	20.523	-49.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
33	1J	-1.178	-14.592	-24.622	-49.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
33	1K	1.849	14.204	20.523	50.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
33	1L	-1.178	14.204	-24.622	50.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
33	1Q	1.547	-5.769	11.706	-19.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
33	1R	-0.877	-5.769	-15.804	-19.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
33	1S	1.547	5.381	11.706	20.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
33	1T	-0.877	5.381	-15.804	20.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
33	2	1.796	-0.903	-4.517	-3.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
33	7	1.256	-0.543	-3.826	-1.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
33	8	1.256	-0.544	-3.821	-1.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
34	1A	1.783	-7.980	34.514	-24.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
34	1B	-2.015	-7.980	-38.701	-24.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
34	1C	1.783	7.635	34.514	25.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
34	1D	-2.015	7.635	-38.701	25.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
34	1I	0.890	-11.867	21.969	-33.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	--
34	1J	-1.122	-11.867	-26.156	-33.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
34	1K	0.890	11.522	21.969	34.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
34	1L	-1.122	11.522	-26.156	34.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
34	1Q	0.621	-4.739	12.845	-13.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
34	1R	-0.853	-4.739	-17.032	-13.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
34	1S	0.621	4.394	12.845	14.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
34	1T	-0.853	4.394	-17.032	14.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
34	2	0.892	-0.911	-5.588	-1.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
34	7	0.512	-0.588	-4.492	-0.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
34	8	0.513	-0.588	-4.487	-0.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
35	1A	0.833	-6.582	34.868	-16.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
35	1B	-1.125	-6.582	-39.045	-16.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
35	1C	0.833	6.305	34.868	18.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
35	1D	-1.125	6.305	-39.045	18.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
35	1I	1.026	-10.229	21.749	-25.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
35	1J	-1.318	-10.229	-25.925	-25.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
35	1K	1.026	9.952	21.749	26.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
35	1L	-1.318	9.952	-25.925	26.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
35	1Q	0.410	-4.014	12.894	-9.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
35	1R	-0.703	-4.014	-17.070	-9.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
35	1S	0.410	3.738	12.894	10.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
35	1T	-0.703	3.738	-17.070	10.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
35	2	0.434	-0.888	-6.221	0.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
35	7	-0.255	-0.612	-4.868	0.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
35	8	-0.255	-0.611	-4.862	0.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
36	1A	1.783	-7.864	33.973	-21.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
36	1B	-1.966	-7.864	-38.148	-21.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
36	1C	1.783	7.500	33.973	22.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
36	1D	-1.966	7.500	-38.148	22.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
36	1I	1.718	-12.841	20.079	-39.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
36	1J	-1.900	-12.841	-24.254	-39.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
36	1K	1.718	12.477	20.079	40.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
36	1L	-1.900	12.477	-24.254	40.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
36	1Q	0.819	-4.944	12.302	-13.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
36	1R	-1.002	-4.944	-16.477	-13.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
36	1S	0.819	4.580	12.302	14.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
36	1T	-1.002	4.580	-16.477	14.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
36	2	0.264	-0.811	-6.337	2.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
36	7	0.108	-0.591	-4.883	1.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
36	8	0.108	-0.589	-4.878	1.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
37	1A	4.002	-9.719	30.075	-31.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
37	1B	-2.942	-9.719	-34.119	-31.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
37	1C	4.002	9.329	30.075	31.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
37	1D	-2.942	9.329	-34.119	31.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
37	1I	3.144	-15.662	16.593	-55.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
37	1J	-2.084	-15.662	-20.637	-55.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
37	1K	3.144	15.272	16.593	56.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
37	1L	-2.084	15.272	-20.637	56.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
37	1Q	2.178	-6.025	10.602	-19.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
37	1R	-1.118	-6.025	-14.645	-19.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
37	1S	2.178	5.636	10.602	20.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
37	1T	-1.118	5.636	-14.645	20.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
37	2	1.156	0.972	-6.476	2.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
37	7	0.979	0.592	-4.984	1.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

37	8	0.978	0.591	-4.980	1.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
38	1A	9.330	-17.583	23.872	-96.462	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.03	--
38	1B	-1.872	-17.583	-21.039	-96.462	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.56	0.03	--
38	1C	9.330	17.386	23.872	94.858	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.57	0.03	--
38	1D	-1.872	17.386	-21.039	94.858	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.55	0.03	--
38	1I	13.210	-12.242	28.148	-68.469	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.04	--
38	1J	-5.751	-12.242	-25.314	-68.469	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.04	--
38	1K	13.210	12.045	28.148	66.865	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.04	--
38	1L	-5.751	12.045	-25.314	66.865	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.04	--
38	1Q	8.567	-6.975	13.559	-38.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
38	1R	-1.109	-6.975	-10.725	-38.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
38	1S	8.567	6.778	13.559	37.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
38	1T	-1.109	6.778	-10.725	37.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
38	2	4.492	-3.000	-12.277	-16.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
38	7	4.692	-1.774	-8.107	-10.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
38	8	4.688	-1.775	-8.100	-10.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
39	1A	23.488	-17.899	30.281	-65.564	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.05	--
39	1B	-11.989	-17.899	-25.730	-65.564	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.05	--
39	1C	23.488	17.729	30.281	63.763	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.05	--
39	1D	-11.989	17.729	-25.730	63.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.05	--
39	1I	21.178	-19.635	14.469	-114.886	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.03	--
39	1J	-9.679	-19.635	-9.918	-114.886	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.03	--
39	1K	21.178	19.465	14.469	113.085	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.03	--
39	1L	-9.679	19.465	-9.918	113.085	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.03	--
39	1Q	15.968	-8.748	13.027	-42.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
39	1R	-4.468	-8.748	-8.476	-42.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
39	1S	15.968	8.578	13.027	40.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
39	1T	-4.468	8.578	-8.476	40.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
39	2	7.605	1.411	-4.498	4.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
39	7	7.640	0.865	-3.335	2.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
39	8	7.634	0.864	-3.334	2.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
40	1A	6.942	-11.812	18.451	-56.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
40	1B	-1.272	-11.812	-20.536	-56.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
40	1C	6.942	11.184	18.451	55.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
40	1D	-1.272	11.184	-20.536	55.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
40	1I	10.977	-7.850	26.467	-39.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
40	1J	-5.307	-7.850	-28.552	-39.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
40	1K	10.977	7.222	26.467	38.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	--
40	1L	-5.307	7.222	-28.552	38.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
40	1Q	6.711	-4.785	10.117	-22.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
40	1R	-1.041	-4.785	-12.203	-22.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
40	1S	6.711	4.157	10.117	21.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
40	1T	-1.041	4.157	-12.203	21.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
40	2	2.768	-2.171	-6.785	-9.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
40	7	3.179	-1.301	-4.652	-5.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
40	8	3.175	-1.302	-4.644	-5.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
41	1A	7.562	-9.219	17.835	-43.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
41	1B	-2.316	-9.219	-18.698	-43.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
41	1C	7.562	8.389	17.835	42.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
41	1D	-2.316	8.389	-18.698	42.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
41	1I	12.512	-6.447	25.373	-29.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
41	1J	-7.266	-6.447	-26.235	-29.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
41	1K	12.512	5.617	25.373	28.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
41	1L	-7.266	5.617	-26.235	28.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
41	1Q	7.043	-3.936	9.927	-17.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
41	1R	-1.797	-3.936	-10.789	-17.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
41	1S	7.043	3.105	9.927	16.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
41	1T	-1.797	3.105	-10.789	16.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
41	2	2.404	-1.647	-1.897	-7.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
41	7	2.756	-0.999	-1.297	-4.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
41	8	2.753	-1.000	-1.292	-4.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
42	1A	7.493	-6.863	16.696	-34.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
42	1B	-3.107	-6.863	-15.292	-34.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
42	1C	7.493	5.914	16.696	33.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
42	1D	-3.107	5.914	-15.292	33.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
42	1I	11.704	-4.994	23.237	-23.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
42	1J	-7.318	-4.994	-21.833	-23.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
42	1K	11.704	4.045	23.237	22.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
42	1L	-7.318	4.045	-21.833	22.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
42	1Q	6.404	-3.104	9.917	-13.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
42	1R	-2.018	-3.104	-8.513	-13.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
42	1S	6.404	2.155	9.917	12.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
42	1T	-2.018	2.155	-8.513	12.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
42	2	1.127	-1.213	2.082	-6.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
42	7	1.793	-0.742	1.556	-3.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
42	8	1.792	-0.743	1.559	-3.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
43	1A	3.685	-4.804	12.474	-29.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
43	1B	-2.082	-4.804	-11.597	-29.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
43	1C	3.685	3.954	12.474	28.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
43	1D	-2.082	3.954	-11.597	28.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--

43	1I	4.795	-3.555	22.014	-19.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
43	1J	-3.192	-3.555	-21.136	-19.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
43	1K	4.795	2.705	22.014	18.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
43	1L	-3.192	2.705	-21.136	18.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
43	1Q	2.649	-2.270	8.423	-11.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
43	1R	-1.047	-2.270	-7.546	-11.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
43	1S	2.649	1.420	8.423	10.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
43	1T	-1.047	1.420	-7.546	10.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
43	2	0.243	-0.715	3.580	-5.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
43	7	0.442	-0.402	2.239	-3.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
43	8	0.442	-0.404	2.242	-3.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
44	1A	4.458	-10.666	17.657	-42.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
44	1B	-1.999	-10.666	-18.611	-42.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
44	1C	4.458	9.978	17.657	43.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
44	1D	-1.999	9.978	-18.611	43.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
44	1I	7.693	-7.255	26.341	-29.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
44	1J	-5.235	-7.255	-27.295	-29.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
44	1K	7.693	6.568	26.341	30.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
44	1L	-5.235	6.568	-27.295	30.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
44	1Q	3.984	-4.411	10.136	-16.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
44	1R	-1.526	-4.411	-11.090	-16.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
44	1S	3.984	3.724	10.136	17.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
44	1T	-1.526	3.724	-11.090	17.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
44	2	-1.240	-2.043	-6.319	-6.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
44	7	0.905	-1.259	-4.070	-3.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
44	8	0.903	-1.259	-4.063	-3.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
45	1A	5.297	-8.187	17.690	-33.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
45	1B	-2.952	-8.187	-17.172	-33.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
45	1C	5.297	7.331	17.690	34.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
45	1D	-2.952	7.331	-17.172	34.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
45	1I	7.761	-5.671	24.836	-22.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
45	1J	-5.416	-5.671	-24.318	-22.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
45	1K	7.761	4.815	24.836	23.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
45	1L	-5.416	4.815	-24.318	23.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
45	1Q	4.140	-3.532	10.106	-12.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
45	1R	-1.795	-3.532	-9.589	-12.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
45	1S	4.140	2.676	10.106	13.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
45	1T	-1.795	2.676	-9.589	13.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
45	2	-0.728	-1.577	-1.414	-4.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
45	7	0.782	-0.992	-0.729	-2.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
45	8	0.780	-0.993	-0.724	-2.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
46	1A	4.542	-6.022	15.452	-26.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
46	1B	-2.889	-6.022	-14.425	-26.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
46	1C	4.542	5.141	15.452	27.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
46	1D	-2.889	5.141	-14.425	27.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
46	1I	5.810	-4.295	21.794	-18.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
46	1J	-4.157	-4.295	-20.767	-18.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
46	1K	5.810	3.413	21.794	19.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
46	1L	-4.157	3.413	-20.767	19.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
46	1Q	3.147	-2.726	9.038	-10.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
46	1R	-1.493	-2.726	-8.010	-10.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
46	1S	3.147	1.844	9.038	11.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
46	1T	-1.493	1.844	-8.010	11.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
46	2	-0.680	-1.114	2.476	-3.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
46	7	0.289	-0.704	1.565	-1.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
46	8	0.288	-0.706	1.567	-1.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
47	1A	2.513	-3.981	10.330	-22.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
47	1B	-2.007	-3.981	-10.832	-22.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
47	1C	2.513	3.272	10.330	24.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
47	1D	-2.007	3.272	-10.832	24.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
47	1I	3.400	-2.861	18.098	-15.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
47	1J	-2.894	-2.861	-18.599	-15.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
47	1K	3.400	2.152	18.098	16.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
47	1L	-2.894	2.152	-18.599	16.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
47	1Q	1.594	-1.862	6.615	-8.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
47	1R	-1.088	-1.862	-7.117	-8.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
47	1S	1.594	1.153	6.615	10.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
47	1T	-1.088	1.153	-7.117	10.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
47	2	-0.526	-0.610	3.795	-2.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
47	7	-0.181	-0.350	2.134	-1.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
47	8	-0.181	-0.353	2.136	-1.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
48	1A	2.707	-9.217	17.568	-29.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
48	1B	-2.147	-9.217	-18.005	-29.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
48	1C	2.707	8.564	17.568	30.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
48	1D	-2.147	8.564	-18.005	30.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
48	1I	4.093	-6.319	26.128	-21.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
48	1J	-3.532	-6.319	-26.565	-21.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
48	1K	4.093	5.666	26.128	22.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
48	1L	-3.532	5.666	-26.565	22.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
48	1Q	1.890	-3.852	10.206	-11.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
48	1R	-1.330	-3.852	-10.642	-11.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
48	1S	1.890	3.199	10.206	12.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
48	1T	-1.330	3.199	-10.642	12.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--

48	2	-2.066	-1.873	-6.230	-3.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
48	7	-1.183	-1.212	-3.878	-1.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
48	8	-1.182	-1.212	-3.872	-1.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
49	1A	3.733	-7.132	16.974	-22.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
49	1B	-3.067	-7.132	-16.102	-22.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
49	1C	3.733	6.358	16.974	24.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
49	1D	-3.067	6.358	-16.102	24.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
49	1I	4.624	-4.982	23.940	-16.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
49	1J	-3.958	-4.982	-23.068	-16.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
49	1K	4.624	4.208	23.940	18.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
49	1L	-3.958	4.208	-23.068	18.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
49	1Q	2.295	-3.100	9.859	-8.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
49	1R	-1.629	-3.100	-8.987	-8.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
49	1S	2.295	2.326	9.859	10.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
49	1T	-1.629	2.326	-8.987	10.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
49	2	-1.751	-1.511	-1.315	-2.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
49	7	-0.875	-1.010	-0.574	-0.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
49	8	-0.875	-1.011	-0.570	-0.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
50	1A	3.462	-5.226	14.609	-18.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
50	1B	-2.997	-5.226	-13.895	-18.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
50	1C	3.462	4.497	14.609	20.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
50	1D	-2.997	4.497	-13.895	20.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
50	1I	3.933	-3.718	20.971	-13.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
50	1J	-3.468	-3.718	-20.257	-13.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
50	1K	3.933	2.990	20.971	15.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
50	1L	-3.468	2.990	-20.257	15.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
50	1Q	1.942	-2.352	8.574	-7.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
50	1R	-1.477	-2.352	-7.860	-7.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
50	1S	1.942	1.624	8.574	9.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
50	1T	-1.477	1.624	-7.860	9.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
50	2	-1.320	-1.095	2.524	-1.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
50	7	-0.670	-0.740	1.650	0.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
50	8	-0.669	-0.742	1.652	0.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
51	1A	1.960	-3.424	10.495	-15.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
51	1B	-1.815	-3.424	-11.112	-15.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
51	1C	1.960	2.905	10.495	17.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
51	1D	-1.815	2.905	-11.112	17.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
51	1I	2.300	-2.392	17.344	-10.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
51	1J	-2.156	-2.392	-17.961	-10.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
51	1K	2.300	1.873	17.344	13.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
51	1L	-2.156	1.873	-17.961	13.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
51	1Q	1.060	-1.550	6.455	-5.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
51	1R	-0.916	-1.550	-7.071	-5.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
51	1S	1.060	1.031	6.455	8.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
51	1T	-0.916	1.031	-7.071	8.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
51	2	-0.690	-0.634	4.054	-0.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
51	7	-0.381	-0.404	2.265	0.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
51	8	-0.381	-0.406	2.266	0.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
52	1A	1.832	-7.469	17.185	-16.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
52	1B	-2.033	-7.469	-17.429	-16.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
52	1C	1.832	6.936	17.185	18.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
52	1D	-2.033	6.936	-17.429	18.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
52	1I	1.523	-5.204	25.504	-13.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
52	1J	-1.723	-5.204	-25.748	-13.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
52	1K	1.523	4.671	25.504	14.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
52	1L	-1.723	4.671	-25.748	14.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
52	1Q	0.799	-3.146	10.036	-6.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
52	1R	-0.999	-3.146	-10.280	-6.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
52	1S	0.799	2.613	10.036	8.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
52	1T	-0.999	2.613	-10.280	8.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
52	2	-2.241	-1.658	-6.279	2.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
52	7	-1.401	-1.137	-3.856	1.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
52	8	-1.400	-1.136	-3.850	1.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
53	1A	3.102	-5.800	16.205	-12.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
53	1B	-3.038	-5.800	-15.249	-12.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
53	1C	3.102	5.189	16.205	14.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
53	1D	-3.038	5.189	-15.249	14.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
53	1I	2.880	-4.150	23.158	-9.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
53	1J	-2.816	-4.150	-22.201	-9.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
53	1K	2.880	3.538	23.158	11.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
53	1L	-2.816	3.538	-22.201	11.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
53	1Q	1.451	-2.538	9.527	-4.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
53	1R	-1.386	-2.538	-8.570	-4.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
53	1S	1.451	1.926	9.527	6.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
53	1T	-1.386	1.926	-8.570	6.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
53	2	-1.990	-1.424	-1.322	2.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
53	7	-1.179	-1.020	-0.556	1.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
53	8	-1.179	-1.019	-0.552	1.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
54	1A	3.031	-4.443	14.202	-9.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
54	1B	-2.960	-4.443	-13.601	-9.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--

54	1C	3.031	3.912	14.202	11.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
54	1D	-2.960	3.912	-13.601	11.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
54	1I	2.832	-3.154	20.373	-7.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
54	1J	-2.761	-3.154	-19.772	-7.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
54	1K	2.832	2.622	20.373	9.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
54	1L	-2.761	2.622	-19.772	9.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
54	1Q	1.408	-1.966	8.316	-3.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
54	1R	-1.336	-1.966	-7.715	-3.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
54	1S	1.408	1.434	8.316	5.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
54	1T	-1.336	1.434	-7.715	5.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
54	2	-1.439	-1.116	2.491	2.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
54	7	-0.845	-0.812	1.641	1.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
54	8	-0.844	-0.813	1.643	1.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
55	1A	1.857	-3.121	11.030	-7.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
55	1B	-1.805	-3.121	-11.699	-7.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
55	1C	1.857	2.807	11.030	10.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
55	1D	-1.805	2.807	-11.699	10.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
55	1I	1.770	-2.110	16.770	-6.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
55	1J	-1.717	-2.110	-17.439	-6.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
55	1K	1.770	1.796	16.770	8.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
55	1L	-1.717	1.796	-17.439	8.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
55	1Q	0.868	-1.333	6.436	-2.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
55	1R	-0.815	-1.333	-7.105	-2.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
55	1S	0.868	1.019	6.436	5.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
55	1T	-0.815	1.019	-7.105	5.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
55	2	-0.682	-0.730	4.285	2.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
55	7	-0.398	-0.515	2.388	2.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
55	8	-0.398	-0.516	2.390	1.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
56	1A	2.891	-8.833	16.623	-26.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
56	1B	-2.657	-8.833	-16.971	-26.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
56	1C	2.891	8.207	16.623	27.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
56	1D	-2.657	8.207	-16.971	27.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
56	1I	2.372	-5.408	25.398	-13.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
56	1J	-2.138	-5.408	-25.747	-13.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
56	1K	2.372	4.782	25.398	15.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
56	1L	-2.138	4.782	-25.747	15.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
56	1Q	1.380	-3.543	9.856	-9.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
56	1R	-1.146	-3.543	-10.205	-9.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
56	1S	1.380	2.917	9.856	10.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
56	1T	-1.146	2.917	-10.205	10.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
56	2	-1.801	-1.380	-6.289	4.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
56	7	-1.020	-1.010	-3.834	3.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
56	8	-1.019	-1.007	-3.827	3.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
57	1A	3.544	-6.855	15.635	-20.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
57	1B	-3.150	-6.855	-14.715	-20.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
57	1C	3.544	6.121	15.635	22.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
57	1D	-3.150	6.121	-14.715	22.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
57	1I	2.927	-4.181	22.855	-10.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
57	1J	-2.533	-4.181	-21.935	-10.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
57	1K	2.927	3.447	22.855	12.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
57	1L	-2.533	3.447	-21.935	12.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
57	1Q	1.725	-2.835	9.311	-6.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
57	1R	-1.331	-2.835	-8.391	-6.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
57	1S	1.725	2.102	9.311	8.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
57	1T	-1.331	2.102	-8.391	8.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
57	2	-1.608	-1.289	-1.394	4.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
57	7	-0.873	-0.989	-0.620	3.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
57	8	-0.873	-0.988	-0.616	3.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
58	1A	3.321	-5.084	14.179	-16.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
58	1B	-3.020	-5.084	-13.503	-16.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
58	1C	3.321	4.409	14.179	18.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
58	1D	-3.020	4.409	-13.503	18.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
58	1I	2.678	-3.180	20.103	-8.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
58	1J	-2.377	-3.180	-19.428	-8.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
58	1K	2.678	2.505	20.103	10.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
58	1L	-2.377	2.505	-19.428	10.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
58	1Q	1.544	-2.175	8.265	-5.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
58	1R	-1.244	-2.175	-7.589	-5.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
58	1S	1.544	1.500	8.265	7.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
58	1T	-1.244	1.500	-7.589	7.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
58	2	-1.224	-1.133	2.468	4.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
58	7	-0.684	-0.880	1.650	3.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
58	8	-0.683	-0.880	1.652	3.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
59	1A	1.964	-3.385	11.873	-13.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
59	1B	-1.865	-3.385	-12.523	-13.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
59	1C	1.964	2.925	11.873	16.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
59	1D	-1.865	2.925	-12.523	16.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
59	1I	1.505	-2.191	16.496	-6.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
59	1J	-1.406	-2.191	-17.145	-6.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
59	1K	1.505	1.731	16.496	9.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
59	1L	-1.406	1.731	-17.145	9.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
59	1Q	0.851	-1.471	6.577	-4.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
59	1R	-0.752	-1.471	-7.227	-4.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

59	1S	0.851	1.011	6.577	6.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
59	1T	-0.752	1.011	-7.227	6.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
59	2	-0.597	-0.857	4.514	3.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
59	7	-0.332	-0.650	2.528	3.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
59	8	-0.332	-0.651	2.529	3.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
60	1A	5.458	-10.373	16.130	-39.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
60	1B	-3.702	-10.373	-16.875	-39.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
60	1C	5.458	9.686	16.130	40.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
60	1D	-3.702	9.686	-16.875	40.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
60	1I	6.082	-6.430	26.269	-21.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
60	1J	-4.326	-6.430	-27.014	-21.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
60	1K	6.082	5.744	26.269	22.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
60	1L	-4.326	5.744	-27.014	22.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
60	1Q	3.513	-4.154	9.852	-13.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
60	1R	-1.757	-4.154	-10.598	-13.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
60	1S	3.513	3.468	9.852	14.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
60	1T	-1.757	3.468	-10.598	14.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
60	2	-0.919	1.822	-6.507	7.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
60	7	-0.273	1.046	-4.126	4.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
60	8	-0.273	1.045	-4.120	4.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
61	1A	5.611	-7.977	15.521	-30.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
61	1B	-3.866	-7.977	-14.835	-30.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
61	1C	5.611	7.135	15.521	31.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
61	1D	-3.866	7.135	-14.835	31.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
61	1I	5.790	-4.988	24.072	-17.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
61	1J	-4.045	-4.988	-23.387	-17.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
61	1K	5.790	4.146	24.072	18.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
61	1L	-4.045	4.146	-23.387	18.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
61	1Q	3.481	-3.321	9.487	-10.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
61	1R	-1.735	-3.321	-8.801	-10.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
61	1S	3.481	2.479	9.487	12.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
61	1T	-1.735	2.479	-8.801	12.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
61	2	-0.619	1.309	-1.640	6.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
61	7	0.334	-0.883	-0.867	4.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
61	8	0.334	-0.880	-0.863	3.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
62	1A	4.374	-5.880	15.562	-24.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
62	1B	-3.191	-5.880	-14.660	-24.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
62	1C	4.374	5.035	15.562	26.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
62	1D	-3.191	5.035	-14.660	26.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
62	1I	3.980	-3.617	21.092	-13.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
62	1J	-2.797	-3.617	-20.190	-13.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
62	1K	3.980	2.773	21.092	15.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
62	1L	-2.797	2.773	-20.190	15.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
62	1Q	2.473	-2.523	8.869	-8.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
62	1R	-1.291	-2.523	-7.967	-8.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
62	1S	2.473	1.679	8.869	10.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
62	1T	-1.291	1.679	-7.967	10.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
62	2	-0.745	-1.085	2.489	5.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
62	7	0.299	-0.900	1.722	3.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
62	8	0.299	-0.898	1.724	3.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
63	1A	2.918	-3.869	14.725	-20.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
63	1B	-2.518	-3.869	-15.251	-20.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
63	1C	2.918	3.211	14.725	22.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
63	1D	-2.518	3.211	-15.251	22.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
63	1I	2.411	-2.431	17.488	-11.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
63	1J	-2.010	-2.431	-18.014	-11.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
63	1K	2.411	1.774	17.488	13.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
63	1L	-2.010	1.774	-18.014	13.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
63	1Q	1.420	-1.717	7.494	-7.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
63	1R	-1.020	-1.717	-8.020	-7.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
63	1S	1.420	1.059	7.494	9.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
63	1T	-1.020	1.059	-8.020	9.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
63	2	-0.469	-0.972	4.849	5.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
63	7	-0.208	-0.777	2.795	3.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
63	8	-0.208	-0.776	2.796	3.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
64	1A	8.613	-11.590	15.474	-53.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.03	--
64	1B	-4.018	-11.590	-17.145	-53.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.03	--
64	1C	8.613	10.936	15.474	52.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	--
64	1D	-4.018	10.936	-17.145	52.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
64	1I	10.078	-7.197	26.861	-30.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
64	1J	-5.482	-7.197	-28.533	-30.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
64	1K	10.078	6.542	26.861	30.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
64	1L	-5.482	6.542	-28.533	30.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
64	1Q	6.414	-4.594	9.647	-19.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
64	1R	-1.819	-4.594	-11.318	-19.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
64	1S	6.414	3.939	9.647	19.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
64	1T	-1.819	3.939	-11.318	19.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
64	2	1.489	2.150	-7.296	9.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
64	7	2.122	1.286	-4.848	5.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
64	8	2.120	1.285	-4.841	5.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

65	1A	9.454	-9.038	15.179	-41.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
65	1B	-5.119	-9.038	-15.661	-41.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
65	1C	9.454	8.189	15.179	40.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
65	1D	-5.119	8.189	-15.661	40.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
65	1I	9.958	-5.670	25.091	-24.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
65	1J	-5.623	-5.670	-25.573	-24.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
65	1K	9.958	4.821	25.091	23.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
65	1L	-5.623	4.821	-25.573	23.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
65	1Q	6.480	-3.722	9.319	-15.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
65	1R	-2.144	-3.722	-9.801	-15.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
65	1S	6.480	2.873	9.319	14.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
65	1T	-2.144	2.873	-9.801	14.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
65	2	1.321	1.580	-2.255	7.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
65	7	1.949	0.932	-1.497	4.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
65	8	1.947	0.931	-1.493	4.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
66	1A	8.034	-6.602	16.279	-32.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
66	1B	-4.637	-6.602	-14.874	-32.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
66	1C	8.034	5.661	16.279	32.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
66	1D	-4.637	5.661	-14.874	32.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
66	1I	8.337	-4.045	22.714	-19.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
66	1J	-4.940	-4.045	-21.309	-19.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
66	1K	8.337	3.104	22.714	19.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
66	1L	-4.940	3.104	-21.309	19.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
66	1Q	5.312	-2.822	9.694	-12.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
66	1R	-1.916	-2.822	-8.289	-12.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
66	1S	5.312	1.881	9.694	11.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
66	1T	-1.916	1.881	-8.289	11.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
66	2	1.266	1.162	2.533	6.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
66	7	1.666	-0.806	1.882	3.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
66	8	1.664	-0.803	1.884	3.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
67	1A	3.516	-4.670	19.167	-27.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
67	1B	-2.496	-4.670	-19.551	-27.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
67	1C	3.516	3.852	19.167	27.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
67	1D	-2.496	3.852	-19.551	27.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
67	1I	2.940	-2.891	18.985	-16.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
67	1J	-1.920	-2.891	-19.369	-16.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
67	1K	2.940	2.073	18.985	16.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
67	1L	-1.920	2.073	-19.369	16.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
67	1Q	1.913	-2.072	8.924	-10.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
67	1R	-0.893	-2.072	-9.307	-10.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
67	1S	1.913	1.254	8.924	9.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
67	1T	-0.893	1.254	-9.307	9.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
67	2	0.406	-1.006	5.467	5.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
67	7	0.516	-0.842	3.346	3.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
67	8	0.515	-0.840	3.346	3.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
68	1A	11.305	-12.532	15.146	-66.954	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.04	--
68	1B	-2.002	-12.532	-18.614	-66.954	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.04	--
68	1C	11.305	11.997	15.146	65.242	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.04	--
68	1D	-2.002	11.997	-18.614	65.242	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.04	--
68	1I	12.727	-7.849	27.522	-39.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
68	1J	-3.425	-7.849	-30.990	-39.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
68	1K	12.727	7.314	27.522	37.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.04	--
68	1L	-3.425	7.314	-30.990	37.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
68	1Q	9.758	-4.914	9.453	-25.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
68	1R	-0.455	-4.914	-12.920	-25.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
68	1S	9.758	4.379	9.453	23.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
68	1T	-0.455	4.379	-12.920	23.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
68	2	5.017	2.204	-8.654	10.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
68	7	5.499	1.321	-6.144	6.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
68	8	5.494	1.321	-6.136	6.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
69	1A	15.525	-9.449	16.283	-50.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
69	1B	-8.033	-9.449	-18.338	-50.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
69	1C	15.525	8.710	16.283	48.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
69	1D	-8.033	8.710	-18.338	48.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--
69	1I	15.284	-6.387	26.318	-30.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
69	1J	-7.792	-6.387	-28.373	-30.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
69	1K	15.284	5.648	26.318	28.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
69	1L	-7.792	5.648	-28.373	28.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
69	1Q	10.396	-3.940	9.634	-19.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
69	1R	-2.904	-3.940	-11.689	-19.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
69	1S	10.396	3.201	9.634	17.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
69	1T	-2.904	3.201	-11.689	17.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
69	2	3.251	1.624	-3.319	7.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
69	7	3.951	0.956	-2.556	4.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
69	8	3.947	0.956	-2.550	4.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
70	1A	18.160	-7.560	15.670	-39.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
70	1B	-10.603	-7.560	-17.515	-39.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
70	1C	18.160	6.647	15.670	37.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
70	1D	-10.603	6.647	-17.515	37.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
70	1I	18.446	-4.757	23.263	-24.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
70	1J	-10.888	-4.757	-25.109	-24.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
70	1K	18.446	3.844	23.263	22.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
70	1L	-10.888	3.844	-25.109	22.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--

70	1Q	11.844	-3.194	8.846	-15.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
70	1R	-4.286	-3.194	-10.692	-15.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
70	1S	11.844	2.281	8.846	13.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
70	1T	-4.286	2.281	-10.692	13.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
70	2	3.356	1.285	1.940	5.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
70	7	4.032	0.739	1.372	3.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
70	8	4.028	0.739	1.374	3.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
71	1A	11.243	-6.225	22.912	-32.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
71	1B	-6.736	-6.225	-19.808	-32.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
71	1C	11.243	5.349	22.912	29.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
71	1D	-6.736	5.349	-19.808	29.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
71	1I	12.198	-3.859	24.125	-20.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
71	1J	-7.691	-3.859	-21.020	-20.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
71	1K	12.198	2.983	24.125	17.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
71	1L	-7.691	2.983	-21.020	17.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
71	1Q	7.475	-2.681	12.359	-13.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
71	1R	-2.968	-2.681	-9.255	-13.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
71	1S	7.475	1.805	12.359	10.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
71	1T	-2.968	1.805	-9.255	10.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
71	2	2.231	1.012	7.030	4.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
71	7	2.542	-0.723	5.038	2.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
71	8	2.540	-0.720	5.037	2.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
72	1A	7.528	-6.606	26.618	-24.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
72	1B	-5.168	-6.606	-27.485	-24.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
72	1C	7.528	5.915	26.618	25.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
72	1D	-5.168	5.915	-27.485	25.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
72	1I	6.574	-10.754	15.992	-43.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
72	1J	-4.214	-10.754	-16.859	-43.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
72	1K	6.574	10.064	15.992	43.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
72	1L	-4.214	10.064	-16.859	43.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
72	1Q	4.376	-4.283	9.853	-15.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
72	1R	-2.016	-4.283	-10.719	-15.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
72	1S	4.376	3.592	9.853	16.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
72	1T	-2.016	3.592	-10.719	16.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
72	2	2.372	-0.791	-5.236	2.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
72	7	2.057	-0.674	-3.392	1.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
72	8	2.054	-0.671	-3.387	1.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
73	1A	6.898	-5.170	24.541	-19.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
73	1B	-4.425	-5.170	-24.031	-19.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
73	1C	6.898	4.314	24.541	20.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
73	1D	-4.425	4.314	-24.031	20.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
73	1I	6.464	-8.209	15.477	-33.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
73	1J	-3.991	-8.209	-14.967	-33.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
73	1K	6.464	7.353	15.477	34.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
73	1L	-3.991	7.353	-14.967	34.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
73	1Q	4.280	-3.421	9.497	-12.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
73	1R	-1.808	-3.421	-8.986	-12.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
73	1S	4.280	2.565	9.497	13.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
73	1T	-1.808	2.565	-8.986	13.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
73	2	2.910	-0.871	-5.616	2.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
73	7	2.405	-0.773	-3.308	1.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
73	8	2.404	-0.770	-3.305	1.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
74	1A	4.656	-3.820	21.653	-15.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
74	1B	-3.034	-3.820	-20.423	-15.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
74	1C	4.656	2.941	21.653	16.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
74	1D	-3.034	2.941	-20.423	16.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
74	1I	4.747	-6.208	15.767	-27.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
74	1J	-3.125	-6.208	-14.538	-27.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
74	1K	4.747	5.329	15.767	28.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
74	1L	-3.125	5.329	-14.538	28.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
74	1Q	2.918	-2.658	9.173	-9.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
74	1R	-1.296	-2.658	-7.943	-9.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
74	1S	2.918	1.779	9.173	10.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
74	1T	-1.296	1.779	-7.943	10.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
74	2	2.095	-0.873	-5.800	2.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
74	7	1.689	-0.782	-3.383	1.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
74	8	1.689	-0.780	-3.379	1.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
75	1A	2.259	-2.650	17.790	-12.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
75	1B	-2.055	-2.650	-18.477	-12.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
75	1C	2.259	1.946	17.790	14.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
75	1D	-2.055	1.946	-18.477	14.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
75	1I	2.643	-4.237	16.578	-22.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
75	1J	-2.439	-4.237	-17.264	-22.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
75	1K	2.643	3.532	16.578	24.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
75	1L	-2.439	3.532	-17.264	24.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
75	1Q	1.249	-1.871	8.077	-8.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
75	1R	-1.045	-1.871	-8.764	-8.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
75	1S	1.249	1.167	8.077	9.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
75	1T	-1.045	1.167	-8.764	9.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
75	2	0.451	-0.693	-6.520	2.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
75	7	0.303	-0.622	-4.088	1.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
75	8	0.303	-0.621	-4.084	1.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
76	1A	3.349	-5.682	25.777	-16.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
76	1B	-2.788	-5.682	-26.141	-16.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
76	1C	3.349	5.027	25.777	17.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
76	1D	-2.788	5.027	-26.141	17.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
76	1I	3.545	-9.245	16.567	-30.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
76	1J	-2.984	-9.245	-16.931	-30.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
76	1K	3.545	8.590	16.567	31.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
76	1L	-2.984	8.590	-16.931	31.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
76	1Q	1.920	-3.711	9.898	-10.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
76	1R	-1.360	-3.711	-10.262	-10.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
76	1S	1.920	3.057	9.898	11.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
76	1T	-1.360	3.057	-10.262	11.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
76	2	1.285	-0.910	-4.769	1.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
76	7	0.833	-0.736	-2.886	1.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
76	8	0.833	-0.733	-2.884	1.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
77	1A	3.568	-4.438	23.211	-12.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
77	1B	-2.917	-4.438	-22.273	-12.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
77	1C	3.568	3.665	23.211	14.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
77	1D	-2.917	3.665	-22.273	14.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
77	1I	3.945	-7.218	15.612	-23.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
77	1J	-3.293	-7.218	-14.673	-23.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
77	1K	3.945	6.445	15.612	25.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
77	1L	-3.293	6.445	-14.673	25.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
77	1Q	2.094	-2.994	9.387	-7.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
77	1R	-1.443	-2.994	-8.449	-7.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
77	1S	2.094	2.221	9.387	9.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
77	1T	-1.443	2.221	-8.449	9.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
77	2	1.862	-0.918	-5.274	2.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
77	7	1.290	-0.778	-2.951	1.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
77	8	1.290	-0.776	-2.948	1.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
78	1A	2.568	-3.287	20.241	-9.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
78	1B	-2.188	-3.287	-19.582	-9.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
78	1C	2.568	2.562	20.241	11.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
78	1D	-2.188	2.562	-19.582	11.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
78	1I	3.307	-5.367	14.664	-18.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
78	1J	-2.928	-5.367	-14.005	-18.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
78	1K	3.307	4.641	14.664	20.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
78	1L	-2.928	4.641	-14.005	20.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
78	1Q	1.552	-2.285	8.395	-6.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
78	1R	-1.172	-2.285	-7.736	-6.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
78	1S	1.552	1.559	8.395	8.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
78	1T	-1.172	1.559	-7.736	8.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
78	2	1.376	-0.816	-5.977	2.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
78	7	0.927	-0.705	-3.453	1.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
78	8	0.927	-0.704	-3.449	1.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
79	1A	1.932	-2.280	16.752	-7.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
79	1B	-1.736	-2.280	-17.424	-7.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
79	1C	1.932	1.764	16.752	10.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
79	1D	-1.736	1.764	-17.424	10.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
79	1I	2.402	-3.614	12.434	-15.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
79	1J	-2.206	-3.614	-13.107	-15.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
79	1K	2.402	3.099	12.434	18.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
79	1L	-2.206	3.099	-13.107	18.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
79	1Q	1.112	-1.567	6.793	-5.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
79	1R	-0.916	-1.567	-7.466	-5.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
79	1S	1.112	1.051	6.793	7.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
79	1T	-0.916	1.051	-7.466	7.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
79	2	0.710	-0.577	-6.845	2.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
79	7	0.474	-0.498	-4.296	1.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
79	8	0.474	-0.498	-4.292	1.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
80	1A	1.161	-5.148	25.379	-12.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
80	1B	-1.370	-5.148	-25.551	-12.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
80	1C	1.161	4.614	25.379	14.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
80	1D	-1.370	4.614	-25.551	14.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
80	1I	1.886	-7.744	17.013	-19.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
80	1J	-2.095	-7.744	-17.184	-19.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
80	1K	1.886	7.210	17.013	20.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
80	1L	-2.095	7.210	-17.184	20.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
80	1Q	0.712	-3.197	9.955	-7.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
80	1R	-0.921	-3.197	-10.127	-7.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
80	1S	0.712	2.663	9.955	8.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
80	1T	-0.921	2.663	-10.127	8.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
80	2	1.316	-0.964	-4.818	1.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
80	7	0.732	-0.734	-2.946	1.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
80	8	0.733	-0.732	-2.943	1.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
81	1A	2.565	-4.123	23.043	-9.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
81	1B	-2.514	-4.123	-22.055	-9.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
81	1C	2.565	3.513	23.043	11.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
81	1D	-2.514	3.513	-22.055	11.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
81</														

81	1K	3.043	5.485	16.026	15.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
81	1L	-2.992	5.485	-15.039	15.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
81	1Q	1.365	-2.600	9.456	-5.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
81	1R	-1.314	-2.600	-8.469	-5.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
81	1S	1.365	1.989	9.456	6.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
81	1T	-1.314	1.989	-8.469	6.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
81	2	1.690	-0.903	-5.304	1.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
81	7	1.023	-0.723	-2.933	1.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
81	8	1.024	-0.722	-2.931	1.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
82	1A	2.625	-3.141	20.275	-7.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
82	1B	-2.554	-3.141	-19.693	-7.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
82	1C	2.625	2.612	20.275	9.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
82	1D	-2.554	2.612	-19.693	9.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
82	1I	3.050	-4.651	14.160	-11.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
82	1J	-2.979	-4.651	-13.577	-11.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
82	1K	3.050	4.122	14.160	13.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
82	1L	-2.979	4.122	-13.577	13.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
82	1Q	1.372	-2.010	8.268	-3.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
82	1R	-1.301	-2.010	-7.686	-3.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
82	1S	1.372	1.481	8.268	6.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
82	1T	-1.301	1.481	-7.686	6.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
82	2	1.378	-0.727	-6.262	1.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
82	7	0.843	-0.595	-3.616	1.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
82	8	0.843	-0.595	-3.612	1.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
83	1A	1.654	-2.118	16.639	-5.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
83	1B	-1.608	-2.118	-17.398	-5.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
83	1C	1.654	1.807	16.639	8.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
83	1D	-1.608	1.807	-17.398	8.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
83	1I	1.806	-3.241	11.233	-8.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
83	1J	-1.761	-3.241	-11.991	-8.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
83	1K	1.806	2.929	11.233	11.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
83	1L	-1.761	2.929	-11.991	11.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
83	1Q	0.828	-1.361	6.474	-2.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
83	1R	-0.783	-1.361	-7.233	-2.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
83	1S	0.828	1.050	6.474	5.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
83	1T	-0.783	1.050	-7.233	5.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
83	2	0.674	-0.448	-7.332	1.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
83	7	0.407	-0.362	-4.606	1.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
83	8	0.407	-0.364	-4.602	1.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
84	1A	3.219	-6.035	26.224	-18.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
84	1B	-2.989	-6.035	-26.525	-18.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
84	1C	3.219	5.406	26.224	20.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
84	1D	-2.989	5.406	-26.525	20.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
84	1I	2.339	-8.761	17.586	-25.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
84	1J	-2.109	-8.761	-17.887	-25.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
84	1K	2.339	8.132	17.586	27.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
84	1L	-2.109	8.132	-17.887	27.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
84	1Q	1.455	-3.672	10.238	-10.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
84	1R	-1.225	-3.672	-10.538	-10.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
84	1S	1.455	3.043	10.238	11.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
84	1T	-1.225	3.043	-10.538	11.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
84	2	2.042	-0.969	-4.858	-1.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
84	7	1.286	-0.685	-3.012	-0.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
84	8	1.286	-0.685	-3.008	-0.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
85	1A	3.983	-4.774	23.846	-14.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
85	1B	-3.592	-4.774	-22.908	-14.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
85	1C	3.983	4.038	23.846	16.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
85	1D	-3.592	4.038	-22.908	16.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
85	1I	3.441	-6.779	16.781	-19.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
85	1J	-3.051	-6.779	-15.843	-19.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
85	1K	3.441	6.043	16.781	21.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
85	1L	-3.051	6.043	-15.843	21.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
85	1Q	1.952	-2.955	9.803	-7.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
85	1R	-1.562	-2.955	-8.866	-7.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
85	1S	1.952	2.220	9.803	9.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
85	1T	-1.562	2.220	-8.866	9.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
85	2	2.197	-0.850	-5.477	-0.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
85	7	1.408	-0.631	-3.051	0.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
85	8	1.408	-0.632	-3.048	0.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
86	1A	3.593	-3.551	20.820	-11.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
86	1B	-3.289	-3.551	-20.165	-11.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
86	1C	3.593	2.875	20.820	13.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
86	1D	-3.289	2.875	-20.165	13.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
86	1I	3.288	-4.977	14.473	-15.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
86	1J	-2.985	-4.977	-13.818	-15.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
86	1K	3.288	4.302	14.473	18.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
86	1L	-2.985	4.302	-13.818	18.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
86	1Q	1.757	-2.236	8.486	-6.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
86	1R	-1.453	-2.236	-7.831	-6.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
86	1S	1.757	1.561	8.486	8.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
86	1T	-1.453	1.561	-7.831	8.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
86	2	1.660	-0.639	-6.556	0.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
86	7	1.044	-0.482	-3.774	0.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

86	8	1.044	-0.484	-3.770	0.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
87	1A	2.076	-2.307	17.185	-9.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
87	1B	-1.977	-2.307	-17.893	-9.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
87	1C	2.076	1.846	17.185	12.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
87	1D	-1.977	1.846	-17.893	12.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
87	1I	1.905	-3.323	10.622	-13.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
87	1J	-1.807	-3.323	-11.330	-13.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
87	1K	1.905	2.862	10.622	15.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
87	1L	-1.807	2.862	-11.330	15.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
87	1Q	0.972	-1.484	6.463	-4.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
87	1R	-0.874	-1.484	-7.171	-4.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
87	1S	0.972	1.023	6.463	7.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
87	1T	-0.874	1.023	-7.171	7.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
87	2	0.858	-0.336	-7.888	0.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
87	7	0.542	-0.239	-4.935	0.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
87	8	0.542	-0.241	-4.931	0.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
88	1A	6.550	-7.043	26.479	-27.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
88	1B	-4.798	-7.043	-27.177	-27.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
88	1C	6.550	6.353	26.479	28.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
88	1D	-4.798	6.353	-27.177	28.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
88	1I	3.843	-10.330	17.691	-38.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
88	1J	-2.091	-10.330	-18.389	-38.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
88	1K	3.843	9.641	17.691	39.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
88	1L	-2.091	9.641	-18.389	39.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
88	1Q	3.260	-4.287	10.207	-15.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
88	1R	-1.508	-4.287	-10.905	-15.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
88	1S	3.260	3.597	10.207	16.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
88	1T	-1.508	3.597	-10.905	16.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
88	2	3.581	-0.943	-5.042	-2.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
88	7	2.617	-0.613	-3.230	-1.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
88	8	2.616	-0.614	-3.226	-1.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
89	1A	6.734	-5.470	24.738	-21.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
89	1B	-4.990	-5.470	-24.043	-21.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
89	1C	6.734	4.626	24.738	22.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
89	1D	-4.990	4.626	-24.043	22.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
89	1I	4.827	-7.931	17.551	-30.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
89	1J	-3.083	-7.931	-16.855	-30.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
89	1K	4.827	7.087	17.551	31.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
89	1L	-3.083	7.087	-16.855	31.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
89	1Q	3.532	-3.422	10.109	-11.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
89	1R	-1.788	-3.422	-9.414	-11.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
89	1S	3.532	2.578	10.109	12.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
89	1T	-1.788	2.578	-9.414	12.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
89	2	3.351	-0.785	-5.764	-1.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
89	7	2.426	-0.560	-3.290	-0.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
89	8	2.425	-0.557	-3.286	-0.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
90	1A	5.040	-4.145	21.616	-16.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
90	1B	-3.851	-4.145	-20.740	-16.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
90	1C	5.040	3.299	21.616	18.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
90	1D	-3.851	3.299	-20.740	18.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
90	1I	4.119	-5.806	15.173	-24.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
90	1J	-2.930	-5.806	-14.297	-24.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
90	1K	4.119	4.960	15.173	25.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
90	1L	-2.930	4.960	-14.297	25.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
90	1Q	2.671	-2.628	8.885	-9.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
90	1R	-1.481	-2.628	-8.010	-9.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
90	1S	2.671	1.782	8.885	10.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
90	1T	-1.481	1.782	-8.010	10.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
90	2	2.226	-0.583	-6.762	-1.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
90	7	1.525	-0.546	-3.839	-0.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
90	8	1.526	-0.545	-3.835	-0.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
91	1A	3.196	-2.722	17.955	-14.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
91	1B	-2.791	-2.722	-18.542	-14.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
91	1C	3.196	2.063	17.955	16.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
91	1D	-2.791	2.063	-18.542	16.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
91	1I	2.369	-3.829	10.367	-20.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
91	1J	-1.964	-3.829	-10.954	-20.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
91	1K	2.369	3.170	10.367	22.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
91	1L	-1.964	3.170	-10.954	22.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
91	1Q	1.481	-1.775	6.596	-7.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
91	1R	-1.076	-1.775	-7.183	-7.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
91	1S	1.481	1.116	6.596	9.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
91	1T	-1.076	1.116	-7.183	9.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
91	2	1.135	-0.297	-8.408	-0.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
91	7	0.755	-0.372	-5.180	0.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
91	8	0.754	-0.371	-5.176	0.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
92	1A	10.375	-7.759	26.573	-36.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
92	1B	-5.787	-7.759	-28.196	-36.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
92	1C	10.375	7.102	26.573	35.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
92	1D	-5.787	7.102	-28.196	35.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--

92	1I	6.316	-11.532	18.208	-52.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
92	1J	-1.729	-11.532	-19.831	-52.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
92	1K	6.316	10.875	18.208	51.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
92	1L	-1.729	10.875	-19.831	51.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
92	1Q	5.961	-4.711	10.132	-20.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
92	1R	-1.374	-4.711	-11.755	-20.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
92	1S	5.961	4.054	10.132	20.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
92	1T	-1.374	4.054	-11.755	20.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
92	2	5.947	-0.909	-5.577	-4.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
92	7	4.795	-0.550	-3.798	-2.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
92	8	4.793	-0.550	-3.794	-2.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
93	1A	10.907	-6.222	25.316	-27.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
93	1B	-6.574	-6.222	-25.796	-27.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
93	1C	10.907	5.370	25.316	27.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
93	1D	-6.574	5.370	-25.796	27.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
93	1I	6.841	-8.877	17.845	-40.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
93	1J	-2.508	-8.877	-18.326	-40.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
93	1K	6.841	8.025	17.845	39.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
93	1L	-2.508	8.025	-18.326	39.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
93	1Q	6.112	-3.813	9.969	-16.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
93	1R	-1.779	-3.813	-10.450	-16.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
93	1S	6.112	2.961	9.969	15.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
93	1T	-1.779	2.961	-10.450	15.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
93	2	5.400	-0.731	-6.487	-3.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
93	7	4.305	-0.662	-3.944	-2.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
93	8	4.302	-0.658	-3.940	-2.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
94	1A	9.344	-4.705	22.924	-22.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
94	1B	-5.948	-4.705	-21.549	-22.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
94	1C	9.344	3.762	22.924	21.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
94	1D	-5.948	3.762	-21.549	21.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
94	1I	6.438	-6.516	16.439	-32.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
94	1J	-3.041	-6.516	-15.065	-32.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
94	1K	6.438	5.573	16.439	32.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
94	1L	-3.041	5.573	-15.065	32.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
94	1Q	5.183	-2.956	9.733	-12.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
94	1R	-1.786	-2.956	-8.359	-12.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
94	1S	5.183	2.013	9.733	12.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
94	1T	-1.786	2.013	-8.359	12.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
94	2	3.326	-0.701	-6.664	-2.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
94	7	2.492	-0.697	-3.648	-1.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
94	8	2.491	-0.694	-3.645	-1.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
95	1A	3.860	-3.361	21.060	-18.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
95	1B	-2.836	-3.361	-21.501	-18.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
95	1C	3.860	2.541	21.060	18.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
95	1D	-2.836	2.541	-21.501	18.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
95	1I	3.066	-4.603	11.411	-27.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
95	1J	-2.042	-4.603	-11.852	-27.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
95	1K	3.066	3.783	11.411	26.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
95	1L	-2.042	3.783	-11.852	26.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
95	1Q	2.027	-2.165	7.593	-10.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
95	1R	-1.003	-2.165	-8.033	-10.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
95	1S	2.027	1.346	7.593	10.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
95	1T	-1.003	1.346	-8.033	10.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
95	2	1.346	-0.450	-8.846	-2.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
95	7	0.905	-0.509	-5.262	-1.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
95	8	0.905	-0.507	-5.259	-1.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
96	1A	12.929	-8.262	26.806	-45.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.05	--
96	1B	-3.642	-8.262	-30.222	-45.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	--
96	1C	12.929	7.725	26.806	44.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.05	--
96	1D	-3.642	7.725	-30.222	44.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	--
96	1I	9.009	-12.511	19.386	-66.017	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.02	--
96	1J	0.278	-12.511	-22.802	-66.017	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.02	--
96	1K	9.009	11.974	19.386	64.289	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.02	--
96	1L	0.278	11.974	-22.802	64.289	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.02	--
96	1Q	9.271	-5.006	10.263	-26.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
96	1R	0.016	-5.006	-13.678	-26.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
96	1S	9.271	4.468	10.263	24.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
96	1T	0.016	4.468	-13.678	24.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
96	2	9.016	-0.889	-6.607	-6.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
96	7	7.894	-0.579	-4.896	-4.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
96	8	7.889	-0.575	-4.890	-3.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
97	1A	16.773	-6.605	25.969	-33.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
97	1B	-9.290	-6.605	-28.021	-33.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
97	1C	16.773	5.863	25.969	31.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
97	1D	-9.290	5.863	-28.021	31.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
97	1I	9.229	-9.524	17.815	-50.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
97	1J	-1.747	-9.524	-19.868	-50.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
97	1K	9.229	8.782	17.815	47.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
97	1L	-1.747	8.782	-19.868	47.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
97	1Q	9.296	-4.009	9.902	-20.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
97	1R	-1.814	-4.009	-11.954	-20.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
97	1S	9.296	3.267	9.902	18.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
97	1T	-1.814	3.267	-11.954	18.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--

97	2	8.076	-0.823	-7.820	-5.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
97	7	6.738	-0.707	-5.150	-3.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
97	8	6.735	-0.703	-5.146	-3.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
98	1A	20.132	-5.669	23.156	-26.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
98	1B	-12.588	-5.669	-25.028	-26.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
98	1C	20.132	4.753	23.156	24.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
98	1D	-12.588	4.753	-25.028	24.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
98	1I	11.079	-7.580	15.722	-39.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
98	1J	-3.536	-7.580	-17.594	-39.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
98	1K	11.079	6.664	15.722	37.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
98	1L	-3.536	6.664	-17.594	37.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
98	1Q	10.596	-3.410	8.836	-16.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
98	1R	-3.053	-3.410	-10.708	-16.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
98	1S	10.596	2.494	8.836	13.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
98	1T	-3.053	2.494	-10.708	13.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
98	2	6.403	-0.916	-7.568	-4.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
98	7	5.539	-0.816	-4.737	-3.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
98	8	5.535	-0.811	-4.733	-3.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
99	1A	12.576	-4.585	22.399	-21.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
99	1B	-8.076	-4.585	-19.358	-21.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
99	1C	12.576	3.707	22.399	18.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
99	1D	-8.076	3.707	-19.358	18.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
99	1I	8.118	-5.943	14.862	-32.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
99	1J	-3.618	-5.943	-11.821	-32.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
99	1K	8.118	5.065	14.862	29.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
99	1L	-3.618	5.065	-11.821	29.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
99	1Q	6.839	-2.784	10.020	-13.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
99	1R	-2.339	-2.784	-6.979	-13.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
99	1S	6.839	1.906	10.020	10.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
99	1T	-2.339	1.906	-6.979	10.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
99	2	3.535	-0.620	-8.478	-4.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
99	7	3.322	-0.628	-5.162	-3.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
99	8	3.320	-0.625	-5.158	-3.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
100	1A	20.900	-19.795	14.356	-114.366	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.03	--
100	1B	-9.764	-19.795	-10.180	-114.366	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.67	0.03	--
100	1C	20.900	19.613	14.356	112.617	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.03	--
100	1D	-9.764	19.613	-10.180	112.617	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.66	0.03	--
100	1I	23.165	-17.415	29.983	-65.254	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.04	--
100	1J	-12.030	-17.415	-25.807	-65.254	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.04	--
100	1K	23.165	17.233	29.983	63.505	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.04	--
100	1L	-12.030	17.233	-25.807	63.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.04	--
100	1Q	15.717	-8.679	12.735	-42.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
100	1R	-4.582	-8.679	-8.559	-42.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
100	1S	15.717	8.497	12.735	40.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
100	1T	-4.582	8.497	-8.559	40.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
100	2	8.277	-2.525	-3.713	-17.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
100	7	7.946	-1.495	3.231	-10.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
100	8	7.940	-1.496	3.227	-10.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
101	1A	10.959	-8.772	26.719	-39.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
101	1B	-4.104	-8.772	-29.062	-39.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	--
101	1C	10.959	8.154	26.719	38.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.04	--
101	1D	-4.104	8.154	-29.062	38.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
101	1I	7.571	-13.231	18.666	-57.370	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.34	0.02	--
101	1J	-0.716	-13.231	-21.009	-57.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
101	1K	7.571	12.613	18.666	56.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
101	1L	-0.716	12.613	-21.009	56.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
101	1Q	7.459	-5.318	10.249	-22.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
101	1R	-0.604	-5.318	-12.592	-22.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
101	1S	7.459	4.700	10.249	21.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
101	1T	-0.604	4.700	-12.592	21.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
101	2	7.491	-0.887	-6.005	-4.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
101	7	6.330	-0.543	-4.252	-3.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
101	8	6.326	-0.539	-4.245	-3.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
102	1A	13.461	-7.217	25.340	-30.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
102	1B	-7.795	-7.217	-26.608	-30.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
102	1C	13.461	6.397	25.340	29.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
102	1D	-7.795	6.397	-26.608	29.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
102	1I	7.978	-10.367	17.791	-44.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
102	1J	-2.312	-10.367	-19.059	-44.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
102	1K	7.978	9.547	17.791	43.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
102	1L	-2.312	9.547	-19.059	43.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
102	1Q	7.483	-4.381	9.868	-17.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
102	1R	-1.817	-4.381	-11.136	-17.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
102	1S	7.483	3.562	9.868	16.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
102	1T	-1.817	3.562	-11.136	16.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
102	2	6.469	-0.749	-7.080	-3.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
102	7	5.276	-0.687	-4.484	-2.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
102	8	5.272	-0.682	-4.478	-2.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
103	1A	13.726	-5.894	23.557	-24.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
103	1B	-8.549	-5.894	-22.191	-24.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--

103	1C	13.726	4.945	23.557	22.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
103	1D	-8.549	4.945	-22.191	22.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
103	1I	8.457	-8.127	16.860	-35.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
103	1J	-3.280	-8.127	-15.493	-35.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
103	1K	8.457	7.178	16.860	34.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
103	1L	-3.280	7.178	-15.493	34.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
103	1Q	7.471	-3.612	10.007	-14.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
103	1R	-2.294	-3.612	-8.640	-14.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
103	1S	7.471	2.664	10.007	13.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
103	1T	-2.294	2.664	-8.640	13.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
103	2	4.423	-0.800	-6.801	-3.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
103	7	3.702	-0.757	-3.976	-2.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
103	8	3.701	-0.753	-3.973	-2.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

104	1A	5.257	-3.868	20.274	-19.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
104	1B	-3.254	-3.868	-18.319	-19.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
104	1C	5.257	2.999	20.274	18.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
104	1D	-3.254	2.999	-18.319	18.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
104	1I	4.974	-5.653	12.773	-29.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
104	1J	-2.971	-5.653	-10.818	-29.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
104	1K	4.974	4.784	12.773	28.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
104	1L	-2.971	4.784	-10.818	28.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
104	1Q	3.283	-2.554	8.467	-12.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
104	1R	-1.281	-2.554	-6.512	-12.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
104	1S	3.283	1.685	8.467	10.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
104	1T	-1.281	1.685	-6.512	10.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
104	2	1.150	-0.541	-7.683	-3.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
104	7	1.223	-0.578	-4.571	-2.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
104	8	1.222	-0.575	-4.569	-2.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

105	1A	8.429	-7.387	26.423	-30.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
105	1B	-5.674	-7.387	-27.468	-30.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
105	1C	8.429	6.700	26.423	31.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
105	1D	-5.674	6.700	-27.468	31.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
105	1I	4.810	-10.796	17.686	-44.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
105	1J	-2.055	-10.796	-18.731	-44.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
105	1K	4.810	10.109	17.686	44.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
105	1L	-2.055	10.109	-18.731	44.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
105	1Q	4.354	-4.470	10.121	-17.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
105	1R	-1.598	-4.470	-11.166	-17.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
105	1S	4.354	3.784	10.121	17.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
105	1T	-1.598	3.784	-11.166	17.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
105	2	4.501	-0.921	-5.248	-3.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
105	7	3.439	-0.579	-3.452	-1.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
105	8	3.437	-0.580	-3.445	-1.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

106	1A	8.356	-5.792	25.027	-23.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
106	1B	-5.548	-5.792	-24.650	-23.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
106	1C	8.356	4.932	25.027	24.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
106	1D	-5.548	4.932	-24.650	24.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
106	1I	5.663	-8.324	17.781	-34.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
106	1J	-2.854	-8.324	-17.403	-34.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
106	1K	5.663	7.465	17.781	35.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
106	1L	-2.854	7.465	-17.403	35.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
106	1Q	4.588	-3.592	10.112	-13.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
106	1R	-1.779	-3.592	-9.735	-13.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
106	1S	4.588	2.733	10.112	14.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
106	1T	-1.779	2.733	-9.735	14.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
106	2	4.198	-0.758	-6.040	-2.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
106	7	3.208	-0.612	-3.543	-1.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
106	8	3.206	-0.609	-3.538	-1.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

107	1A	6.201	-4.435	22.162	-19.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
107	1B	-4.282	-4.435	-20.880	-19.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
107	1C	6.201	3.540	22.162	20.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
107	1D	-4.282	3.540	-20.880	20.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
107	1I	4.888	-6.213	15.843	-27.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
107	1J	-2.969	-6.213	-14.561	-27.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
107	1K	4.888	5.318	15.843	28.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
107	1L	-2.969	5.318	-14.561	28.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
107	1Q	3.437	-2.807	9.348	-10.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
107	1R	-1.518	-2.807	-8.066	-10.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
107	1S	3.437	1.912	9.348	11.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
107	1T	-1.518	1.912	-8.066	11.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
107	2	2.468	-0.593	-6.544	-1.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
107	7	1.744	-0.619	-3.600	-0.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
107	8	1.743	-0.617	-3.597	-0.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

108	1A	2.957	-3.040	19.953	-15.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
108	1B	-2.710	-3.040	-20.497	-15.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
108	1C	2.957	2.309	19.953	17.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
108	1D	-2.710	2.309	-20.497	17.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
108	1I	2.320	-4.229	10.710	-23.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
108	1J	-2.073	-4.229	-11.254	-23.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
108	1K	2.320	3.498	10.710	24.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
108	1L	-2.073	3.498	-11.254	24.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
108	1Q	1.356	-1.970	7.201	-8.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
108	1R	-1.108	-1.970	-7.745	-8.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--

108	1S	1.356	1.239	7.201	10.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
108	1T	-1.108	1.239	-7.745	10.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
108	2	1.146	-0.375	-8.931	-1.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
108	7	0.749	-0.439	-5.508	-0.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
108	8	0.749	-0.437	-5.506	-0.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
109	1A	4.577	-6.477	26.311	-22.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
109	1B	-3.813	-6.477	-26.781	-22.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
109	1C	4.577	5.813	26.311	23.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
109	1D	-3.813	5.813	-26.781	23.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
109	1I	2.931	-9.432	17.670	-31.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
109	1J	-2.167	-9.432	-18.140	-31.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
109	1K	2.931	8.768	17.670	32.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
109	1L	-2.167	8.768	-18.140	32.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
109	1Q	2.154	-3.942	10.249	-12.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
109	1R	-1.391	-3.942	-10.718	-12.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
109	1S	2.154	3.278	10.249	13.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
109	1T	-1.391	3.278	-10.718	13.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
109	2	2.623	-0.958	-4.938	-1.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
109	7	1.778	-0.655	-3.112	-0.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
109	8	1.777	-0.655	-3.105	-0.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
110	1A	5.012	-5.101	24.242	-17.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
110	1B	-4.191	-5.101	-23.360	-17.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
110	1C	5.012	4.311	24.242	18.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
110	1D	-4.191	4.311	-23.360	18.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
110	1I	3.982	-7.314	17.175	-24.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
110	1J	-3.160	-7.314	-16.293	-24.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
110	1K	3.982	6.524	17.175	25.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
110	1L	-3.160	6.524	-16.293	25.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
110	1Q	2.518	-3.176	9.984	-9.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
110	1R	-1.697	-3.176	-9.101	-9.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
110	1S	2.518	2.385	9.984	11.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
110	1T	-1.697	2.385	-9.101	11.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
110	2	2.596	-0.825	-5.560	-0.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
110	7	1.754	-0.590	-3.120	-0.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
110	8	1.753	-0.591	-3.115	-0.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
111	1A	3.878	-3.848	21.102	-13.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
111	1B	-3.374	-3.848	-20.399	-13.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
111	1C	3.878	3.096	21.102	15.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
111	1D	-3.374	3.096	-20.399	15.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
111	1I	3.472	-5.399	14.671	-19.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
111	1J	-2.968	-5.399	-13.968	-19.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
111	1K	3.472	4.648	14.671	21.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
111	1L	-2.968	4.648	-13.968	21.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
111	1Q	1.947	-2.431	8.618	-7.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
111	1R	-1.444	-2.431	-7.915	-7.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
111	1S	1.947	1.680	8.618	9.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
111	1T	-1.444	1.680	-7.915	9.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
111	2	1.855	-0.616	-6.693	-0.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
111	7	1.207	-0.456	-3.842	0.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
111	8	1.206	-0.455	-3.839	0.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
112	1A	2.741	-2.536	17.590	-11.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
112	1B	-2.524	-2.536	-18.192	-11.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
112	1C	2.741	1.991	17.590	13.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
112	1D	-2.524	1.991	-18.192	13.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
112	1I	2.108	-3.605	10.476	-16.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
112	1J	-1.890	-3.605	-11.077	-16.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
112	1K	2.108	3.059	10.476	18.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
112	1L	-1.890	3.059	-11.077	18.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
112	1Q	1.243	-1.636	6.509	-6.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
112	1R	-1.026	-1.636	-7.110	-6.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
112	1S	1.243	1.090	6.509	8.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
112	1T	-1.026	1.090	-7.110	8.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
112	2	1.009	-0.309	-8.073	0.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
112	7	0.663	-0.292	-5.012	0.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
112	8	0.662	-0.292	-5.010	0.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
113	1A	1.791	-5.384	25.706	-14.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
113	1B	-1.999	-5.384	-25.950	-14.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
113	1C	1.791	4.830	25.706	15.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
113	1D	-1.999	4.830	-25.950	15.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
113	1I	1.838	-7.741	17.320	-18.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
113	1J	-2.045	-7.741	-17.564	-18.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
113	1K	1.838	7.186	17.320	20.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
113	1L	-2.045	7.186	-17.564	20.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
113	1Q	0.868	-3.259	10.104	-7.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
113	1R	-1.075	-3.259	-10.348	-7.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
113	1S	0.868	2.704	10.104	8.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
113	1T	-1.075	2.704	-10.348	8.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
113	2	1.538	-0.972	-4.859	0.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
113	7	0.886	-0.719	-3.004	0.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
113	8	0.887	-0.717	-2.998	0.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

114	1A	3.003	-4.292	23.316	-10.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
114	1B	-2.924	-4.292	-22.348	-10.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
114	1C	3.003	3.654	23.316	12.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
114	1D	-2.924	3.654	-22.348	12.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
114	1I	3.114	-6.022	16.319	-13.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
114	1J	-3.035	-6.022	-15.351	-13.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
114	1K	3.114	5.384	16.319	15.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
114	1L	-3.035	5.384	-15.351	15.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
114	1Q	1.489	-2.632	9.593	-5.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
114	1R	-1.410	-2.632	-8.625	-5.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
114	1S	1.489	1.994	9.593	7.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
114	1T	-1.410	1.994	-8.625	7.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
114	2	1.847	-0.888	-5.389	0.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
114	7	1.129	-0.690	-2.996	0.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
114	8	1.129	-0.689	-2.993	0.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

115	1A	3.001	-3.257	20.463	-8.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
115	1B	-2.916	-3.257	-19.863	-8.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
115	1C	3.001	2.698	20.463	10.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
115	1D	-2.916	2.698	-19.863	10.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
115	1I	3.063	-4.565	14.236	-11.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
115	1J	-2.979	-4.565	-13.636	-11.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
115	1K	3.063	4.006	14.236	13.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
115	1L	-2.979	4.006	-13.636	13.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
115	1Q	1.465	-2.028	8.344	-4.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
115	1R	-1.381	-2.028	-7.744	-4.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
115	1S	1.465	1.469	8.344	6.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
115	1T	-1.381	1.469	-7.744	6.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
115	2	1.476	-0.696	-6.394	1.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
115	7	0.906	-0.551	-3.689	1.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
115	8	0.906	-0.552	-3.687	1.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

116	1A	1.741	-2.192	16.851	-6.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
116	1B	-1.691	-2.192	-17.564	-6.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
116	1C	1.741	1.851	16.851	9.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
116	1D	-1.691	1.851	-17.564	9.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
116	1I	1.829	-3.201	10.918	-8.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
116	1J	-1.780	-3.201	-11.631	-8.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
116	1K	1.829	2.860	10.918	11.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
116	1L	-1.780	2.860	-11.631	11.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
116	1Q	0.856	-1.382	6.428	-3.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
116	1R	-0.807	-1.382	-7.141	-3.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
116	1S	0.856	1.040	6.428	5.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
116	1T	-0.807	1.040	-7.141	5.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
116	2	0.753	-0.404	-7.555	1.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
116	7	0.465	-0.311	-4.732	1.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
116	8	0.465	-0.313	-4.730	1.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

117	1A	1.928	-5.242	25.261	-12.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
117	1B	-1.830	-5.242	-25.571	-12.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
117	1C	1.928	4.629	25.261	14.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
117	1D	-1.830	4.629	-25.571	14.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
117	1I	2.604	-8.589	16.685	-24.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
117	1J	-2.506	-8.589	-16.994	-24.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
117	1K	2.604	7.977	16.685	26.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
117	1L	-2.506	7.977	-16.994	26.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
117	1Q	1.155	-3.443	9.843	-8.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
117	1R	-1.057	-3.443	-10.152	-8.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
117	1S	1.155	2.831	9.843	9.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
117	1T	-1.057	2.831	-10.152	9.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
117	2	1.212	-0.941	-4.834	1.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
117	7	0.709	-0.743	-2.963	1.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
117	8	0.710	-0.741	-2.957	1.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

118	1A	2.707	-4.106	22.797	-9.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
118	1B	-2.422	-4.106	-21.854	-9.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
118	1C	2.707	3.393	22.797	11.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
118	1D	-2.422	3.393	-21.854	11.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
118	1I	3.373	-6.686	15.688	-18.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
118	1J	-3.089	-6.686	-14.744	-18.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
118	1K	3.373	5.973	15.688	20.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
118	1L	-3.089	5.973	-14.744	20.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
118	1Q	1.586	-2.771	9.318	-6.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
118	1R	-1.301	-2.771	-8.374	-6.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
118	1S	1.586	2.058	9.318	8.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
118	1T	-1.301	2.058	-8.374	8.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
118	2	1.710	-0.924	-5.295	1.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
118	7	1.101	-0.764	-2.954	1.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
118	8	1.101	-0.763	-2.950	1.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

119	1A	2.625	-3.178	20.106	-7.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
119	1B	-2.391	-3.178	-19.449	-7.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
119	1C	2.625	2.531	20.106	9.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
119	1D	-2.391	2.531	-19.449	9.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
119	1I	3.238	-4.984	14.097	-15.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
119	1J	-3.004	-4.984	-13.440	-15.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
119	1K	3.238	4.337	14.097	17.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
119	1L	-3.004	4.337	-13.440	17.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--

119	1Q	1.486	-2.141	8.242	-4.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
119	1R	-1.253	-2.141	-7.585	-4.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
119	1S	1.486	1.494	8.242	7.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
119	1T	-1.253	1.494	-7.585	7.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
119	2	1.385	-0.790	-6.104	1.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
119	7	0.894	-0.666	-3.527	1.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
119	8	0.894	-0.666	-3.524	1.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
120	1A	1.531	-2.191	16.530	-5.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
120	1B	-1.451	-2.191	-17.208	-5.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
120	1C	1.531	1.760	16.530	8.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
120	1D	-1.451	1.760	-17.208	8.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
120	1I	1.914	-3.337	11.726	-12.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
120	1J	-1.835	-3.337	-12.404	-12.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
120	1K	1.914	2.906	11.726	14.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
120	1L	-1.835	2.906	-12.404	14.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
120	1Q	0.838	-1.448	6.551	-3.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
120	1R	-0.758	-1.448	-7.229	-3.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
120	1S	0.838	1.017	6.551	6.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
120	1T	-0.758	1.017	-7.229	6.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
120	2	0.648	-0.530	-7.024	1.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
120	7	0.404	-0.446	-4.397	1.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
120	8	0.404	-0.446	-4.396	1.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
121	1A	5.507	-6.293	26.236	-20.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
121	1B	-4.050	-6.293	-26.897	-20.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
121	1C	5.507	5.608	26.236	21.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
121	1D	-4.050	5.608	-26.897	21.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
121	1I	5.034	-10.158	16.260	-37.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
121	1J	-3.577	-10.158	-16.920	-37.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
121	1K	5.034	9.473	16.260	38.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
121	1L	-3.577	9.473	-16.920	38.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
121	1Q	3.153	-4.073	9.886	-13.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
121	1R	-1.696	-4.073	-10.546	-13.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
121	1S	3.153	3.388	9.886	14.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
121	1T	-1.696	3.388	-10.546	14.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
121	2	1.569	-0.850	-4.809	2.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
121	7	1.329	-0.708	-3.085	1.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
121	8	1.329	-0.705	-3.078	1.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
122	1A	5.310	-4.882	23.925	-16.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
122	1B	-3.830	-4.882	-23.174	-16.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
122	1C	5.310	4.049	23.925	17.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
122	1D	-3.830	4.049	-23.174	17.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
122	1I	5.229	-7.841	15.556	-29.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
122	1J	-3.748	-7.841	-14.805	-29.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
122	1K	5.229	7.009	15.556	30.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
122	1L	-3.748	7.009	-14.805	30.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
122	1Q	3.167	-3.262	9.485	-10.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
122	1R	-1.687	-3.262	-8.734	-10.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
122	1S	3.167	2.429	9.485	11.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
122	1T	-1.687	2.429	-8.734	11.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
122	2	2.305	-0.907	-5.419	2.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
122	7	1.777	-0.788	-3.114	1.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
122	8	1.776	-0.785	-3.111	1.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
123	1A	3.644	-3.545	20.966	-13.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
123	1B	-2.654	-3.545	-20.121	-13.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
123	1C	3.644	2.721	20.966	14.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
123	1D	-2.654	2.721	-20.121	14.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
123	1I	4.111	-5.769	15.402	-23.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
123	1J	-3.120	-5.769	-14.558	-23.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
123	1K	4.111	4.945	15.402	25.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
123	1L	-3.120	4.945	-14.558	25.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
123	1Q	2.252	-2.473	8.788	-8.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
123	1R	-1.262	-2.473	-7.943	-8.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
123	1S	2.252	1.649	8.788	9.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
123	1T	-1.262	1.649	-7.943	9.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
123	2	1.715	-0.868	-5.910	2.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
123	7	1.292	-0.763	-3.437	1.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
123	8	1.292	-0.762	-3.435	1.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
124	1A	2.327	-2.390	17.356	-10.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
124	1B	-1.975	-2.390	-17.913	-10.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
124	1C	2.327	1.759	17.356	12.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
124	1D	-1.975	1.759	-17.913	12.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
124	1I	2.813	-3.797	14.191	-19.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
124	1J	-2.461	-3.797	-14.749	-19.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
124	1K	2.813	3.166	14.191	21.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
124	1L	-2.461	3.166	-14.749	21.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
124	1Q	1.359	-1.680	7.336	-6.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
124	1R	-1.007	-1.680	-7.894	-6.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
124	1S	1.359	1.049	7.336	8.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
124	1T	-1.007	1.049	-7.894	8.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
124	2	0.776	-0.661	-6.588	2.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
124	7	0.559	-0.582	-4.109	1.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
124	8	0.559	-0.581	-4.108	1.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
125	1A	9.618	-7.077	26.846	-29.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
125	1B	-5.547	-7.077	-28.337	-29.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
125	1C	9.618	6.411	26.846	29.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
125	1D	-5.547	6.411	-28.337	29.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
125	1I	8.215	-11.431	15.531	-51.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
125	1J	-4.145	-11.431	-17.022	-51.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
125	1K	8.215	10.765	15.531	50.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
125	1L	-4.145	10.765	-17.022	50.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	--
125	1Q	5.985	-4.535	9.684	-18.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
125	1R	-1.915	-4.535	-11.176	-18.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
125	1S	5.985	3.869	9.684	18.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
125	1T	-1.915	3.869	-11.176	18.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
125	2	3.690	0.758	-6.011	2.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
125	7	3.302	-0.602	-4.029	1.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
125	8	3.301	-0.598	-4.022	1.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
126	1A	9.314	-5.573	25.008	-23.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
126	1B	-5.395	-5.573	-25.326	-23.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
126	1C	9.314	4.717	25.008	22.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
126	1D	-5.395	4.717	-25.326	22.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
126	1I	8.777	-8.858	15.196	-39.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
126	1J	-4.858	-8.858	-15.515	-39.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
126	1K	8.777	8.001	15.196	39.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
126	1L	-4.858	8.001	-15.515	39.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
126	1Q	6.002	-3.661	9.332	-14.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
126	1R	-2.083	-3.661	-9.650	-14.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
126	1S	6.002	2.805	9.332	14.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
126	1T	-2.083	2.805	-9.650	14.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
126	2	3.749	-0.809	-5.977	2.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
126	7	3.295	-0.734	-3.686	1.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
126	8	3.293	-0.731	-3.682	1.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
127	1A	7.456	-4.008	22.548	-18.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
127	1B	-4.476	-4.008	-21.169	-18.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
127	1C	7.456	3.074	22.548	18.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
127	1D	-4.476	3.074	-21.169	18.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
127	1I	7.221	-6.525	16.208	-31.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
127	1J	-4.241	-6.525	-14.830	-31.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
127	1K	7.221	5.591	16.208	31.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
127	1L	-4.241	5.591	-14.830	31.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
127	1Q	4.738	-2.794	9.613	-11.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
127	1R	-1.758	-2.794	-8.234	-11.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
127	1S	4.738	1.860	9.613	12.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
127	1T	-1.758	1.860	-8.234	12.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
127	2	3.042	-0.890	-6.020	2.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
127	7	2.620	-0.807	-3.624	1.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
127	8	2.619	-0.804	-3.622	1.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
128	1A	2.765	-2.827	18.835	-15.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
128	1B	-1.972	-2.827	-19.273	-15.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
128	1C	2.765	2.027	18.835	16.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
128	1D	-1.972	2.027	-19.273	16.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
128	1I	3.270	-4.564	18.715	-26.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
128	1J	-2.478	-4.564	-19.152	-26.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
128	1K	3.270	3.764	18.715	27.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
128	1L	-2.478	3.764	-19.152	27.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
128	1Q	1.723	-2.025	8.789	-9.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
128	1R	-0.931	-2.025	-9.227	-9.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
128	1S	1.723	1.225	8.789	10.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
128	1T	-0.931	1.225	-9.227	10.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
128	2	0.938	-0.761	-6.278	2.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
128	7	0.774	-0.691	-3.891	1.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
128	8	0.774	-0.689	-3.890	1.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
129	1A	9.578	-12.856	15.181	-60.493	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.03	--
129	1B	-2.157	-12.856	-17.797	-60.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.03	--
129	1C	9.578	12.257	15.181	59.297	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.03	--
129	1D	-2.157	12.257	-17.797	59.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
129	1I	11.042	-8.124	27.305	-35.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	--
129	1J	-3.621	-8.124	-29.921	-35.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
129	1K	11.042	7.525	27.305	34.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
129	1L	-3.621	7.525	-29.921	34.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
129	1Q	8.168	-5.073	9.544	-22.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
129	1R	-0.747	-5.073	-12.160	-22.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
129	1S	8.168	4.475	9.544	21.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
129	1T	-0.747	4.475	-12.160	21.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
129	2	7.262	-2.137	-7.289	-10.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
129	7	6.343	-1.277	-5.097	-6.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
129	8	6.338	-1.278	-5.089	-6.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
130	1A	12.860	-10.132	15.718	-46.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	--
130	1B	-6.742	-10.132	-17.192	-46.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--

130	1K	12.960	5.354	25.765	26.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
130	1L	-6.843	5.354	-27.238	26.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
130	1Q	8.673	-4.073	9.467	-17.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
130	1R	-2.555	-4.073	-10.940	-17.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
130	1S	8.673	3.271	9.467	16.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
130	1T	-2.555	3.271	-10.940	16.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
130	2	6.124	-1.654	-5.789	-8.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
130	7	5.185	-1.000	-3.760	-5.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
130	8	5.182	-1.000	-3.755	-5.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
131	1A	13.309	-8.014	16.413	-36.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
131	1B	-7.583	-8.014	-15.129	-36.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
131	1C	13.309	7.070	16.413	35.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
131	1D	-7.583	7.070	-15.129	35.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
131	1I	13.894	-4.739	23.746	-22.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
131	1J	-8.168	-4.739	-22.462	-22.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
131	1K	13.894	3.796	23.746	20.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
131	1L	-8.168	3.796	-22.462	20.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
131	1Q	8.874	-3.314	9.948	-14.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
131	1R	-3.148	-3.314	-8.664	-14.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
131	1S	8.874	2.370	9.948	12.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
131	1T	-3.148	2.370	-8.664	12.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
131	2	4.207	-1.334	-3.791	-7.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
131	7	3.434	-0.814	-1.945	-4.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
131	8	3.432	-0.815	-1.943	-4.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
132	1A	5.546	-5.455	21.049	-30.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
132	1B	-3.026	-5.455	-18.795	-30.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
132	1C	5.546	4.577	21.049	28.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
132	1D	-3.026	4.577	-18.795	28.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
132	1I	6.310	-3.623	21.662	-18.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
132	1J	-3.790	-3.623	-19.408	-18.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
132	1K	6.310	2.746	21.662	17.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
132	1L	-3.790	2.746	-19.408	17.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
132	1Q	3.895	-2.451	10.906	-12.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
132	1R	-1.375	-2.451	-8.651	-12.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
132	1S	3.895	1.574	10.906	10.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
132	1T	-1.375	1.574	-8.651	10.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
132	2	1.256	-0.850	-3.612	-6.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
132	7	1.043	-0.489	-1.752	-3.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
132	8	1.041	-0.491	-1.752	-3.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
133	1A	7.379	-11.097	15.673	-46.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
133	1B	-4.224	-11.097	-16.869	-46.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
133	1C	7.379	10.416	15.673	47.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
133	1D	-4.224	10.416	-16.869	47.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
133	1I	8.589	-6.852	26.621	-26.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
133	1J	-5.433	-6.852	-27.817	-26.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
133	1K	8.589	6.171	26.621	27.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
133	1L	-5.433	6.171	-27.817	27.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
133	1Q	5.146	-4.413	9.732	-16.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
133	1R	-1.991	-4.413	-10.928	-16.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
133	1S	5.146	3.732	9.732	17.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
133	1T	-1.991	3.732	-10.928	17.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
133	2	4.085	-2.052	-6.942	-7.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
133	7	3.294	-1.251	-4.508	-4.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
133	8	3.293	-1.252	-4.502	-4.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
134	1A	7.549	-8.505	15.405	-36.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
134	1B	-4.388	-8.505	-15.136	-36.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
134	1C	7.549	7.644	15.405	37.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
134	1D	-4.388	7.644	-15.136	37.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
134	1I	8.067	-5.362	24.833	-20.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
134	1J	-4.906	-5.362	-24.564	-20.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
134	1K	8.067	4.501	24.833	21.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
134	1L	-4.906	4.501	-24.564	21.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
134	1Q	5.099	-3.534	9.473	-13.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
134	1R	-1.937	-3.534	-9.204	-13.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
134	1S	5.099	2.674	9.473	13.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
134	1T	-1.937	2.674	-9.204	13.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
134	2	3.738	-1.594	-5.024	-5.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
134	7	3.012	-0.988	-2.960	-3.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
134	8	3.012	-0.989	-2.956	-3.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
135	1A	5.832	-6.370	15.998	-29.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
135	1B	-3.586	-6.370	-14.669	-29.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
135	1C	5.832	5.460	15.998	30.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
135	1D	-3.586	5.460	-14.669	30.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
135	1I	5.910	-3.916	22.108	-16.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
135	1J	-3.664	-3.916	-20.779	-16.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
135	1K	5.910	3.006	22.108	17.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
135	1L	-3.664	3.006	-20.779	17.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
135	1Q	3.734	-2.728	9.424	-10.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
135	1R	-1.487	-2.728	-8.095	-10.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
135	1S	3.734	1.818	9.424	11.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
135	1T	-1.487	1.818	-8.095	11.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
135	2	2.187	-1.173	-3.529	-4.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
135	7	1.623	-0.729	-1.775	-2.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

135	8	1.622	-0.730	-1.773	-2.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
136	1A	2.883	-4.363	17.657	-24.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
136	1B	-2.474	-4.363	-18.152	-24.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
136	1C	2.883	3.608	17.657	25.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
136	1D	-2.474	3.608	-18.152	25.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
136	1I	2.484	-2.716	18.270	-14.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
136	1J	-2.075	-2.716	-18.765	-14.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
136	1K	2.484	1.961	18.270	15.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
136	1L	-2.075	1.961	-18.765	15.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
136	1Q	1.429	-1.935	8.420	-8.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
136	1R	-1.020	-1.935	-8.915	-8.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
136	1S	1.429	1.180	8.420	9.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
136	1T	-1.020	1.180	-8.915	9.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
136	2	1.043	-0.666	-4.193	-3.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
136	7	0.693	-0.376	-2.614	-1.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
136	8	0.693	-0.379	-2.613	-1.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
137	1A	4.243	-9.718	16.379	-33.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
137	1B	-3.281	-9.718	-16.918	-33.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
137	1C	4.243	9.046	16.379	35.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
137	1D	-3.281	9.046	-16.918	35.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
137	1I	4.391	-5.994	25.944	-18.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
137	1J	-3.428	-5.994	-26.483	-18.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
137	1K	4.391	5.322	25.944	19.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
137	1L	-3.428	5.322	-26.483	19.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
137	1Q	2.490	-3.899	9.881	-11.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
137	1R	-1.527	-3.899	-10.419	-11.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
137	1S	2.490	3.226	9.881	13.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
137	1T	-1.527	3.226	-10.419	13.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
137	2	2.100	-1.921	-7.098	-4.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
137	7	1.516	-1.224	-4.426	-2.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
137	8	1.516	-1.224	-4.419	-2.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
138	1A	4.529	-7.550	15.565	-26.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
138	1B	-3.504	-7.550	-14.719	-26.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
138	1C	4.529	6.743	15.565	27.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
138	1D	-3.504	6.743	-14.719	27.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
138	1I	4.388	-4.670	23.511	-14.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
138	1J	-3.363	-4.670	-22.666	-14.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
138	1K	4.388	3.863	23.511	15.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
138	1L	-3.363	3.863	-22.666	15.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
138	1Q	2.582	-3.136	9.424	-9.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
138	1R	-1.558	-3.136	-8.579	-9.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
138	1S	2.582	2.329	9.424	10.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
138	1T	-1.558	2.329	-8.579	10.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
138	2	2.059	-1.540	-4.766	-3.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
138	7	1.474	-1.010	-2.650	-1.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
138	8	1.474	-1.011	-2.647	-1.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
139	1A	3.655	-5.556	15.034	-21.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
139	1B	-3.003	-5.556	-14.278	-21.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
139	1C	3.655	4.779	15.034	23.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
139	1D	-3.003	4.779	-14.278	23.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
139	1I	3.039	-3.411	20.556	-11.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
139	1J	-2.388	-3.411	-19.800	-11.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
139	1K	3.039	2.634	20.556	13.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
139	1L	-2.388	2.634	-19.800	13.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
139	1Q	1.856	-2.376	8.587	-7.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
139	1R	-1.204	-2.376	-7.831	-7.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
139	1S	1.856	1.599	8.587	9.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
139	1T	-1.204	1.599	-7.831	9.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
139	2	1.479	-1.116	-3.533	-2.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
139	7	0.998	-0.737	-1.930	-0.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
139	8	0.998	-0.739	-1.929	-0.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
140	1A	2.603	-3.683	13.295	-17.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
140	1B	-2.343	-3.683	-13.868	-17.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
140	1C	2.603	3.109	13.295	20.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
140	1D	-2.343	3.109	-13.868	20.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
140	1I	2.131	-2.319	17.085	-9.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
140	1J	-1.872	-2.319	-17.658	-9.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
140	1K	2.131	1.745	17.085	11.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
140	1L	-1.872	1.745	-17.658	11.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
140	1Q	1.228	-1.615	7.057	-5.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
140	1R	-0.969	-1.615	-7.630	-5.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
140	1S	1.228	1.041	7.057	8.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
140	1T	-0.969	1.041	-7.630	8.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
140	2	0.834	-0.632	-2.996	-1.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
140	7	0.560	-0.389	-1.948	-0.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
140	8	0.560	-0.392	-1.947	-0.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
141	1A	2.087	-8.140	16.774	-21.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
141	1B	-2.256	-8.140	-17.045	-21.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
141	1C	2.087	7.565	16.774	23.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
141	1D	-2.256	7.565	-17.045	23.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--

141	1I	1.195	-5.113	24.998	-12.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
141	1J	-1.364	-5.113	-25.270	-12.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
141	1K	1.195	4.538	24.998	13.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
141	1L	-1.364	4.538	-25.270	13.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
141	1Q	0.790	-3.296	9.820	-7.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
141	1R	-0.959	-3.296	-10.092	-7.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
141	1S	0.790	2.720	9.820	9.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
141	1T	-0.959	2.720	-10.092	9.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
141	2	-2.396	-1.740	-7.496	-1.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
141	7	-1.484	-1.172	-4.592	0.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
141	8	-1.484	-1.171	-4.586	0.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
142	1A	3.143	-6.394	15.819	-16.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
142	1B	-3.017	-6.394	-14.865	-16.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
142	1C	3.143	5.729	15.819	18.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
142	1D	-3.017	5.729	-14.865	18.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
142	1I	2.526	-4.120	22.836	-9.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
142	1J	-2.399	-4.120	-21.882	-9.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
142	1K	2.526	3.456	22.836	10.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
142	1L	-2.399	3.456	-21.882	10.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
142	1Q	1.411	-2.688	9.359	-5.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
142	1R	-1.285	-2.688	-8.404	-5.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
142	1S	1.411	2.024	9.359	7.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
142	1T	-1.285	2.024	-8.404	7.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
142	2	-2.014	-1.469	-4.757	0.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
142	7	-1.175	-1.030	-2.615	1.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
142	8	-1.175	-1.029	-2.612	1.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
143	1A	3.107	-4.808	14.112	-13.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
143	1B	-2.979	-4.808	-13.486	-13.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
143	1C	3.107	4.220	14.112	15.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
143	1D	-2.979	4.220	-13.486	15.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
143	1I	2.572	-3.152	20.143	-7.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
143	1J	-2.445	-3.152	-19.517	-7.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
143	1K	2.572	2.563	20.143	9.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
143	1L	-2.445	2.563	-19.517	9.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
143	1Q	1.395	-2.072	8.245	-4.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
143	1R	-1.267	-2.072	-7.619	-4.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
143	1S	1.395	1.483	8.245	6.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
143	1T	-1.267	1.483	-7.619	6.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
143	2	-1.427	-1.118	-3.115	1.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
143	7	-0.822	-0.796	-1.714	1.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
143	8	-0.822	-0.797	-1.712	1.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
144	1A	1.841	-3.273	11.490	-10.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
144	1B	-1.787	-3.273	-12.179	-10.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
144	1C	1.841	2.902	11.490	13.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
144	1D	-1.787	2.902	-12.179	13.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
144	1I	1.578	-2.145	16.585	-5.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
144	1J	-1.524	-2.145	-17.274	-5.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
144	1K	1.578	1.774	16.585	8.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
144	1L	-1.524	1.774	-17.274	8.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
144	1Q	0.820	-1.399	6.503	-3.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
144	1R	-0.765	-1.399	-7.192	-3.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
144	1S	0.820	1.028	6.503	5.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
144	1T	-0.765	1.028	-7.192	5.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
144	2	-0.701	-0.692	-2.015	1.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
144	7	-0.414	-0.476	-1.401	1.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
144	8	-0.414	-0.478	-1.399	1.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
145	1A	1.986	-8.247	17.423	-22.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
145	1B	-2.121	-8.247	-17.729	-22.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
145	1C	1.986	7.652	17.423	23.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
145	1D	-2.121	7.652	-17.729	23.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
145	1I	2.425	-5.700	25.921	-16.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
145	1J	-2.561	-5.700	-26.227	-16.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
145	1K	2.425	5.106	25.921	18.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
145	1L	-2.561	5.106	-26.227	18.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
145	1Q	1.072	-3.464	10.167	-8.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
145	1R	-1.207	-3.464	-10.473	-8.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
145	1S	1.072	2.869	10.167	10.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
145	1T	-1.207	2.869	-10.473	10.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
145	2	-2.178	-1.504	-7.927	3.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
145	7	-1.305	-1.075	-4.820	2.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
145	8	-1.304	-1.073	-4.814	2.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
146	1A	3.240	-6.405	16.483	-16.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
146	1B	-3.055	-6.405	-15.546	-16.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
146	1C	3.240	5.716	16.483	18.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
146	1D	-3.055	5.716	-15.546	18.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
146	1I	3.467	-4.533	23.525	-12.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
146	1J	-3.282	-4.533	-22.588	-12.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
146	1K	3.467	3.844	23.525	14.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
146	1L	-3.282	3.844	-22.588	14.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
146	1Q	1.682	-2.796	9.668	-6.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
146	1R	-1.496	-2.796	-8.731	-6.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
146	1S	1.682	2.107	9.668	8.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
146	1T	-1.496	2.107	-8.731	8.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--

146	2	-1.870	-1.362	-4.792	3.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
146	7	-1.075	-1.021	-2.643	2.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
146	8	-1.075	-1.019	-2.640	2.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

147	1A	3.145	-4.773	14.360	-13.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
147	1B	-2.978	-4.773	-13.727	-13.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
147	1C	3.145	4.155	14.360	15.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
147	1D	-2.978	4.155	-13.727	15.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
147	1I	3.280	-3.404	20.682	-10.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
147	1J	-3.113	-3.404	-20.049	-10.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
147	1K	3.280	2.786	20.682	12.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
147	1L	-3.113	2.786	-20.049	12.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
147	1Q	1.585	-2.133	8.429	-5.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
147	1R	-1.417	-2.133	-7.796	-5.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
147	1S	1.585	1.515	8.429	7.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
147	1T	-1.417	1.515	-7.796	7.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
147	2	-1.356	-1.139	-2.676	3.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
147	7	-0.784	-0.868	-1.463	2.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
147	8	-0.784	-0.868	-1.462	2.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

148	1A	1.853	-3.255	10.766	-10.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
148	1B	-1.784	-3.255	-11.452	-10.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
148	1C	1.853	2.854	10.766	13.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
148	1D	-1.784	2.854	-11.452	13.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
148	1I	1.898	-2.240	16.985	-8.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
148	1J	-1.830	-2.240	-17.671	-8.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
148	1K	1.898	1.839	16.985	10.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
148	1L	-1.830	1.839	-17.671	10.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
148	1Q	0.902	-1.429	6.425	-4.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
148	1R	-0.833	-1.429	-7.111	-4.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
148	1S	0.902	1.028	6.425	6.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
148	1T	-0.833	1.028	-7.111	6.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
148	2	-0.636	-0.802	-1.029	3.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
148	7	-0.363	-0.600	-0.799	2.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
148	8	-0.363	-0.601	-0.798	2.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

149	1A	3.369	-9.877	17.599	-34.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
149	1B	-2.159	-9.877	-18.207	-34.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
149	1C	3.369	9.197	17.599	36.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
149	1D	-2.159	9.197	-18.207	36.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
149	1I	5.550	-6.758	26.299	-24.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
149	1J	-4.340	-6.758	-26.906	-24.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
149	1K	5.550	6.078	26.299	26.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
149	1L	-4.340	6.078	-26.906	26.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
149	1Q	2.679	-4.114	10.203	-13.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
149	1R	-1.469	-4.114	-10.811	-13.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
149	1S	2.679	3.434	10.203	14.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
149	1T	-1.469	3.434	-10.811	14.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
149	2	-1.166	1.565	-8.269	5.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
149	7	0.575	-0.912	-4.995	3.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
149	8	0.576	-0.909	-4.991	3.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

150	1A	4.376	-7.628	17.290	-27.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
150	1B	-3.145	-7.628	-16.501	-27.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
150	1C	4.376	6.807	17.290	28.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
150	1D	-3.145	6.807	-16.501	28.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
150	1I	5.838	-5.283	24.402	-19.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
150	1J	-4.607	-5.283	-23.613	-19.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
150	1K	5.838	4.462	24.402	20.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
150	1L	-4.607	4.462	-23.613	20.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
150	1Q	2.984	-3.301	10.012	-10.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
150	1R	-1.753	-3.301	-9.223	-10.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
150	1S	2.984	2.480	10.012	11.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
150	1T	-1.753	2.480	-9.223	11.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
150	2	1.412	-1.185	-4.994	5.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
150	7	1.173	-0.951	-2.834	3.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
150	8	1.174	-0.949	-2.832	3.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

151	1A	3.754	-5.592	14.886	-22.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
151	1B	-2.950	-5.592	-14.099	-22.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
151	1C	3.754	4.791	14.886	23.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
151	1D	-2.950	4.791	-14.099	23.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
151	1I	4.418	-3.992	21.278	-15.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
151	1J	-3.614	-3.992	-20.492	-15.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
151	1K	4.418	3.190	21.278	17.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
151	1L	-3.614	3.190	-20.492	17.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
151	1Q	2.266	-2.527	8.725	-8.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
151	1R	-1.462	-2.527	-7.938	-8.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
151	1S	2.266	1.726	8.725	10.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
151	1T	-1.462	1.726	-7.938	10.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
151	2	1.138	-1.128	-2.333	4.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
151	7	0.896	-0.913	-1.280	3.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
151	8	0.896	-0.912	-1.278	3.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

152	1A	2.222	-3.704	10.425	-18.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
152	1B	-1.921	-3.704	-10.991	-18.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--

152	1C	2.222	3.101	10.425	20.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
152	1D	-1.921	3.101	-10.991	20.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
152	1I	2.967	-2.612	17.775	-12.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
152	1J	-2.666	-2.612	-18.341	-12.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
152	1K	2.967	2.009	17.775	14.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
152	1L	-2.666	2.009	-18.341	14.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
152	1Q	1.352	-1.699	6.542	-6.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
152	1R	-1.051	-1.699	-7.107	-6.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
152	1S	1.352	1.096	6.542	9.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
152	1T	-1.051	1.096	-7.107	9.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
152	2	0.530	-0.920	0.891	4.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
152	7	0.398	-0.729	0.390	3.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
152	8	0.398	-0.729	0.392	3.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
153	1A	5.568	-11.186	17.849	-48.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
153	1B	-1.959	-11.186	-19.192	-48.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
153	1C	5.568	10.511	17.849	48.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
153	1D	-1.959	10.511	-19.192	48.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
153	1I	9.468	-7.581	26.363	-33.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
153	1J	-5.859	-7.581	-27.707	-33.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
153	1K	9.468	6.906	26.363	33.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
153	1L	-5.859	6.906	-27.707	33.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
153	1Q	5.146	-4.599	10.091	-18.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
153	1R	-1.537	-4.599	-11.435	-18.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
153	1S	5.146	3.924	10.091	19.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
153	1T	-1.537	3.924	-11.435	19.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
153	2	1.374	1.953	-8.530	7.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
153	7	1.417	1.157	-5.127	4.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
153	8	1.418	1.156	-5.123	4.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
154	1A	6.201	-8.545	17.700	-37.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
154	1B	-2.682	-8.545	-17.850	-37.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
154	1C	6.201	7.685	17.700	37.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
154	1D	-2.682	7.685	-17.850	37.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
154	1I	9.581	-5.981	25.090	-25.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
154	1J	-6.062	-5.981	-25.239	-25.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
154	1K	9.581	5.121	25.090	26.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
154	1L	-6.062	5.121	-25.239	26.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
154	1Q	5.301	-3.685	9.943	-14.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
154	1R	-1.782	-3.685	-10.092	-14.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
154	1S	5.301	2.825	9.943	15.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
154	1T	-1.782	2.825	-10.092	15.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
154	2	2.651	1.419	-5.578	6.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
154	7	2.527	0.825	-3.400	4.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
154	8	2.526	0.824	-3.396	4.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
155	1A	5.599	-6.364	16.150	-30.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
155	1B	-3.009	-6.364	-14.808	-30.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
155	1C	5.599	5.441	16.150	30.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
155	1D	-3.009	5.441	-14.808	30.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
155	1I	7.620	-4.534	22.557	-20.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
155	1J	-5.030	-4.534	-21.214	-20.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
155	1K	7.620	3.611	22.557	21.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
155	1L	-5.030	3.611	-21.214	21.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
155	1Q	4.226	-2.875	9.559	-11.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
155	1R	-1.636	-2.875	-8.216	-11.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
155	1S	4.226	1.951	9.559	12.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
155	1T	-1.636	1.951	-8.216	12.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
155	2	2.241	-1.015	-2.306	5.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
155	7	2.034	-0.880	-1.360	3.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
155	8	2.033	-0.877	-1.358	3.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
156	1A	2.610	-4.393	11.055	-25.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
156	1B	-2.026	-4.393	-11.530	-25.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
156	1C	2.610	3.615	11.055	26.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
156	1D	-2.026	3.615	-11.530	26.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
156	1I	3.235	-3.182	20.559	-17.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
156	1J	-2.651	-3.182	-21.033	-17.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
156	1K	3.235	2.404	20.559	17.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
156	1L	-2.651	2.404	-21.033	17.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
156	1Q	1.603	-2.059	7.398	-9.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
156	1R	-1.019	-2.059	-7.872	-9.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
156	1S	1.603	1.281	7.398	10.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
156	1T	-1.019	1.281	-7.872	10.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
156	2	0.664	-0.989	1.771	5.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
156	7	0.553	-0.821	1.004	3.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
156	8	0.553	-0.819	1.006	3.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
157	1A	8.201	-12.443	18.897	-61.830	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
157	1B	-0.166	-12.443	-21.777	-61.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
157	1C	8.201	11.863	18.897	60.447	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.02	--
157	1D	-0.166	11.863	-21.777	60.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
157	1I	11.875	-8.075	26.508	-42.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
157	1J	-3.840	-8.075	-29.387	-42.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
157	1K	11.875	7.495	26.508	41.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
157	1L	-3.840	7.495	-29.387	41.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	--
157	1Q	8.316	-4.962	10.177	-24.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
157	1R	-0.281	-4.962	-13.056	-24.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--

157	1S	8.316	4.382	10.177	23.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
157	1T	-0.281	4.382	-13.056	23.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
157	2	3.826	2.153	-9.736	9.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
157	7	4.447	1.295	-6.635	5.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
157	8	4.442	1.295	-6.627	5.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
158	1A	8.593	-9.722	17.755	-47.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
158	1B	-2.035	-9.722	-19.411	-47.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
158	1C	8.593	8.937	17.755	45.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
158	1D	-2.035	8.937	-19.411	45.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
158	1I	15.089	-6.754	25.460	-32.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
158	1J	-8.530	-6.754	-27.116	-32.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
158	1K	15.089	5.969	25.460	30.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
158	1L	-8.530	5.969	-27.116	30.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
158	1Q	8.370	-4.108	9.832	-19.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
158	1R	-1.812	-4.108	-11.488	-19.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
158	1S	8.370	3.323	9.832	17.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
158	1T	-1.812	3.323	-11.488	17.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
158	2	4.265	1.588	-6.577	7.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
158	7	4.307	0.942	-4.401	4.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
158	8	4.305	0.942	-4.398	4.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
159	1A	9.672	-7.665	15.694	-37.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
159	1B	-3.382	-7.665	-16.988	-37.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
159	1C	9.672	6.727	15.694	35.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
159	1D	-3.382	6.727	-16.988	35.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
159	1I	16.653	-5.649	22.731	-25.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
159	1J	-10.362	-5.649	-24.024	-25.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
159	1K	16.653	4.711	22.731	23.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
159	1L	-10.362	4.711	-24.024	23.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
159	1Q	8.918	-3.438	8.812	-15.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
159	1R	-2.627	-3.438	-10.106	-15.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
159	1S	8.918	2.500	8.812	13.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
159	1T	-2.627	2.500	-10.106	13.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
159	2	4.583	1.172	-3.190	5.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
159	7	4.428	-0.698	-2.270	3.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
159	8	4.426	-0.694	-2.267	3.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
160	1A	6.325	-5.408	13.758	-31.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
160	1B	-3.233	-5.408	-11.251	-31.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
160	1C	6.325	4.527	13.758	29.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
160	1D	-3.233	4.527	-11.251	29.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
160	1I	8.339	-3.962	21.204	-20.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
160	1J	-5.247	-3.962	-18.696	-20.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
160	1K	8.339	3.080	21.204	18.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
160	1L	-5.247	3.080	-18.696	18.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
160	1Q	4.802	-2.519	9.208	-12.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
160	1R	-1.710	-2.519	-6.701	-12.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
160	1S	4.802	1.637	9.208	10.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
160	1T	-1.710	1.637	-6.701	10.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
160	2	2.572	0.905	4.300	4.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
160	7	2.368	-0.798	3.236	2.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
160	8	2.367	-0.795	3.238	2.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
161	1A	11.634	-7.953	27.416	-36.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
161	1B	-3.584	-7.953	-30.265	-36.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
161	1C	11.634	7.374	27.416	35.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	--
161	1D	-3.584	7.374	-30.265	35.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
161	1I	10.075	-12.461	15.107	-62.689	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.04	--
161	1J	-2.024	-12.461	-17.956	-62.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.04	--
161	1K	10.075	11.882	15.107	61.315	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.04	--
161	1L	-2.024	11.882	-17.956	61.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.04	--
161	1Q	8.698	-4.937	9.505	-23.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
161	1R	-0.648	-4.937	-12.353	-23.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
161	1S	8.698	4.357	9.505	22.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
161	1T	-0.648	4.357	-12.353	22.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
161	2	6.248	-0.947	-3.543	-4.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
161	7	5.164	-0.564	-2.164	-2.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
161	8	5.162	-0.565	-2.163	-2.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
162	1A	13.734	-6.064	25.953	-28.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
162	1B	-7.164	-6.064	-27.616	-28.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
162	1C	13.734	5.280	25.953	27.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
162	1D	-7.164	5.280	-27.616	27.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
162	1I	13.689	-9.860	15.795	-47.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
162	1J	-7.120	-9.860	-17.458	-47.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
162	1K	13.689	9.076	15.795	46.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	--
162	1L	-7.120	9.076	-17.458	46.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
162	1Q	9.234	-3.980	9.472	-18.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
162	1R	-2.665	-3.980	-11.136	-18.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
162	1S	9.234	3.196	9.472	16.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
162	1T	-2.665	3.196	-11.136	16.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
162	2	6.827	-0.720	3.502	-3.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
162	7	5.848	-0.501	-2.433	-2.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
162	8	5.846	-0.496	-2.430	-2.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

163	1A	15.300	-4.584	22.806	-23.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
163	1B	-9.003	-4.584	-24.137	-23.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
163	1C	15.300	3.647	22.806	21.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
163	1D	-9.003	3.647	-24.137	21.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
163	1I	14.766	-7.809	15.238	-37.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
163	1J	-8.468	-7.809	-16.569	-37.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
163	1K	14.766	6.872	15.238	35.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
163	1L	-8.468	6.872	-16.569	35.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
163	1Q	9.782	-3.224	8.713	-14.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
163	1R	-3.485	-3.224	-10.044	-14.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
163	1S	9.782	2.287	8.713	13.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
163	1T	-3.485	2.287	-10.044	13.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
163	2	5.616	-0.494	4.430	-3.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
163	7	5.049	-0.569	2.933	-2.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
163	8	5.047	-0.565	2.938	-2.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
164	1A	9.131	-6.966	26.714	-27.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
164	1B	-5.505	-6.966	-28.025	-27.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
164	1C	9.131	6.291	26.714	28.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
164	1D	-5.505	6.291	-28.025	28.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
164	1I	7.784	-11.274	15.500	-48.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.03	--
164	1J	-4.158	-11.274	-16.811	-48.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
164	1K	7.784	10.599	15.500	49.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
164	1L	-4.158	10.599	-16.811	49.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
164	1Q	5.585	-4.477	9.666	-17.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
164	1R	-1.960	-4.477	-10.978	-17.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
164	1S	5.585	3.802	9.666	18.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
164	1T	-1.960	3.802	-10.978	18.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
164	2	4.790	-0.903	4.298	-2.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
164	7	3.472	-0.556	2.210	-1.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
164	8	3.472	-0.557	2.215	-1.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
165	1A	8.683	-5.471	24.820	-21.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
165	1B	-5.150	-5.471	-24.976	-21.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
165	1C	8.683	4.611	24.820	22.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
165	1D	-5.150	4.611	-24.976	22.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
165	1I	8.120	-8.683	15.140	-38.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
165	1J	-4.587	-8.683	-15.297	-38.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
165	1K	8.120	7.823	15.140	38.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
165	1L	-4.587	7.823	-15.297	38.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
165	1Q	5.537	-3.599	9.282	-13.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
165	1R	-2.004	-3.599	-9.438	-13.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
165	1S	5.537	2.739	9.282	14.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
165	1T	-2.004	2.739	-9.438	14.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
165	2	5.348	-0.695	4.305	-1.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
165	7	4.151	-0.473	2.598	-0.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
165	8	4.150	-0.470	2.603	-0.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
166	1A	6.654	-3.966	22.302	-17.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
166	1B	-4.053	-3.966	-20.998	-17.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
166	1C	6.654	3.043	22.302	18.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
166	1D	-4.053	3.043	-20.998	18.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
166	1I	6.474	-6.454	15.974	-30.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
166	1J	-3.874	-6.454	-14.670	-30.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
166	1K	6.474	5.531	15.974	31.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
166	1L	-3.874	5.531	-14.670	31.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
166	1Q	4.211	-2.763	9.437	-11.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
166	1R	-1.610	-2.763	-8.133	-11.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
166	1S	4.211	1.840	9.437	11.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
166	1T	-1.610	1.840	-8.133	11.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
166	2	3.976	-0.465	3.695	-1.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
166	7	3.078	-0.517	2.546	-0.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
166	8	3.078	-0.514	2.551	-0.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
167	1A	4.963	-6.147	26.074	-19.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
167	1B	-3.736	-6.147	-26.650	-19.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
167	1C	4.963	5.467	26.074	20.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
167	1D	-3.736	5.467	-26.650	20.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
167	1I	4.629	-9.940	16.249	-35.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
167	1J	-3.401	-9.940	-16.825	-35.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
167	1K	4.629	9.259	16.249	36.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
167	1L	-3.401	9.259	-16.825	36.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
167	1Q	2.842	-3.987	9.842	-12.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
167	1R	-1.615	-3.987	-10.418	-12.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
167	1S	2.842	3.307	9.842	13.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
167	1T	-1.615	3.307	-10.418	13.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
167	2	4.513	-0.896	5.912	-0.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
167	7	2.886	-0.601	3.375	0.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
167	8	2.886	-0.601	3.379	0.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
168	1A	4.844	-4.782	23.720	-15.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
168	1B	-3.598	-4.782	-22.939	-15.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
168	1C	4.844	3.961	23.720	16.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
168	1D	-3.598	3.961	-22.939	16.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
168	1I	4.855	-7.707	15.476	-27.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
168	1J	-3.609	-7.707	-14.696	-27.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
168	1K	4.855	6.886	15.476	29.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
168	1L	-3.609	6.886	-14.696	29.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--

168	1Q	2.869	-3.203	9.417	-9.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
168	1R	-1.623	-3.203	-8.636	-9.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
168	1S	2.869	2.382	9.417	11.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
168	1T	-1.623	2.382	-8.636	11.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
168	2	4.519	-0.736	4.647	-0.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
168	7	3.043	-0.519	2.978	0.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
168	8	3.043	-0.520	2.983	0.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
169	1A	3.330	-3.486	20.781	-12.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
169	1B	-2.514	-3.486	-20.032	-12.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
169	1C	3.330	2.685	20.781	14.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
169	1D	-2.514	2.685	-20.032	14.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
169	1I	3.861	-5.668	15.114	-22.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
169	1J	-3.046	-5.668	-14.364	-22.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
169	1K	3.861	4.866	15.114	24.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
169	1L	-3.046	4.866	-14.364	24.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
169	1Q	2.045	-2.428	8.640	-7.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
169	1R	-1.230	-2.428	-7.890	-7.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
169	1S	2.045	1.626	8.640	9.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
169	1T	-1.230	1.626	-7.890	9.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
169	2	3.191	-0.524	2.499	0.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
169	7	2.132	-0.399	1.682	0.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
169	8	2.132	-0.398	1.686	0.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
170	1A	2.232	-2.352	17.211	-10.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
170	1B	-1.926	-2.352	-17.837	-10.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
170	1C	2.232	1.749	17.211	12.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
170	1D	-1.926	1.749	-17.837	12.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
170	1I	2.698	-3.737	13.640	-18.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
170	1J	-2.392	-3.737	-14.266	-18.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
170	1K	2.698	3.134	13.640	20.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
170	1L	-2.392	3.134	-14.266	20.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
170	1Q	1.294	-1.646	7.188	-6.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
170	1R	-0.987	-1.646	-7.814	-6.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
170	1S	1.294	1.043	7.188	8.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
170	1T	-0.987	1.043	-7.814	8.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
170	2	1.408	-0.264	0.610	0.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
170	7	0.926	-0.299	-1.538	0.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
170	8	0.926	-0.298	-1.534	0.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
171	1A	1.462	-5.100	25.087	-12.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
171	1B	-1.583	-5.100	-25.361	-12.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
171	1C	1.462	4.505	25.087	13.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
171	1D	-1.583	4.505	-25.361	13.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
171	1I	2.271	-8.338	16.627	-23.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
171	1J	-2.391	-8.338	-16.901	-23.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
171	1K	2.271	7.743	16.627	24.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
171	1L	-2.391	7.743	-16.901	24.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
171	1Q	0.905	-3.346	9.770	-7.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
171	1R	-1.026	-3.346	-10.044	-7.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
171	1S	0.905	2.751	9.770	9.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
171	1T	-1.026	2.751	-10.044	9.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
171	2	4.556	-0.884	7.360	1.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
171	7	2.700	-0.650	4.325	1.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
171	8	2.700	-0.649	4.328	1.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
172	1A	2.599	-4.108	22.841	-8.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
172	1B	-2.399	-4.108	-21.912	-8.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
172	1C	2.599	3.418	22.841	10.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
172	1D	-2.399	3.418	-21.912	10.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
172	1I	3.244	-6.539	15.690	-17.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
172	1J	-3.043	-6.539	-14.761	-17.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
172	1K	3.244	5.850	15.690	19.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
172	1L	-3.043	5.850	-14.761	19.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
172	1Q	1.496	-2.728	9.313	-5.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
172	1R	-1.295	-2.728	-8.384	-5.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
172	1S	1.496	2.039	9.313	7.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
172	1T	-1.295	2.039	-8.384	7.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
172	2	4.338	-0.790	4.651	1.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
172	7	2.656	-0.613	3.021	1.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
172	8	2.656	-0.613	3.026	1.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
173	1A	2.598	-3.164	20.107	-6.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
173	1B	-2.418	-3.164	-19.511	-6.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
173	1C	2.598	2.545	20.107	9.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
173	1D	-2.418	2.545	-19.511	9.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
173	1I	3.169	-4.894	14.011	-14.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
173	1J	-2.990	-4.894	-13.416	-14.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
173	1K	3.169	4.276	14.011	16.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
173	1L	-2.990	4.276	-13.416	16.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
173	1Q	1.443	-2.105	8.195	-4.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
173	1R	-1.263	-2.105	-7.600	-4.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
173	1S	1.443	1.487	8.195	6.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
173	1T	-1.263	1.487	-7.600	6.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
173	2	3.062	-0.619	-3.140	1.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
173	7	1.885	-0.487	-1.754	1.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
173	8	1.885	-0.489	-1.751	1.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
174	1A	1.558	-2.166	16.546	-5.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
174	1B	-1.483	-2.166	-17.293	-5.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
174	1C	1.558	1.764	16.546	7.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
174	1D	-1.483	1.764	-17.293	7.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
174	1I	1.877	-3.307	11.507	-11.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
174	1J	-1.803	-3.307	-12.254	-11.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
174	1K	1.877	2.906	11.507	14.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
174	1L	-1.803	2.906	-12.254	14.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
174	1Q	0.834	-1.423	6.518	-3.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
174	1R	-0.759	-1.423	-7.265	-3.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
174	1S	0.834	1.022	6.518	6.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
174	1T	-0.759	1.022	-7.265	6.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
174	2	1.321	-0.374	-3.887	1.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
174	7	0.804	-0.277	-2.536	1.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
174	8	0.804	-0.279	-2.532	1.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
175	1A	2.112	-5.552	25.804	-15.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
175	1B	-2.265	-5.552	-26.043	-15.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
175	1C	2.112	4.977	25.804	17.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
175	1D	-2.265	4.977	-26.043	17.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
175	1I	1.922	-8.002	17.325	-20.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
175	1J	-2.075	-8.002	-17.564	-20.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
175	1K	1.922	7.427	17.325	21.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
175	1L	-2.075	7.427	-17.564	21.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
175	1Q	0.967	-3.365	10.097	-8.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
175	1R	-1.120	-3.365	-10.336	-8.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
175	1S	0.967	2.789	10.097	9.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
175	1T	-1.120	2.789	-10.336	9.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
175	2	4.718	-0.834	8.756	2.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
175	7	2.811	-0.668	5.194	2.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
175	8	2.811	-0.666	5.198	2.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
176	1A	3.241	-4.416	23.444	-11.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
176	1B	-3.099	-4.416	-22.497	-11.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
176	1C	3.241	3.752	23.444	13.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
176	1D	-3.099	3.752	-22.497	13.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
176	1I	3.190	-6.222	16.366	-15.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
176	1J	-3.048	-6.222	-15.418	-15.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
176	1K	3.190	5.558	16.366	17.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
176	1L	-3.048	5.558	-15.418	17.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
176	1Q	1.596	-2.716	9.618	-5.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
176	1R	-1.454	-2.716	-8.671	-5.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
176	1S	1.596	2.052	9.618	7.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
176	1T	-1.454	2.052	-8.671	7.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
176	2	4.498	-0.818	4.590	2.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
176	7	2.731	-0.687	2.985	2.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
176	8	2.731	-0.686	2.990	2.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
177	1A	3.156	-3.327	20.540	-9.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
177	1B	-3.017	-3.327	-19.950	-9.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
177	1C	3.156	2.738	20.540	11.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
177	1D	-3.017	2.738	-19.950	11.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
177	1I	3.119	-4.670	14.220	-12.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
177	1J	-2.980	-4.670	-13.631	-12.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
177	1K	3.119	4.081	14.220	14.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
177	1L	-2.980	4.081	-13.631	14.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
177	1Q	1.539	-2.079	8.346	-4.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
177	1R	-1.400	-2.079	-7.757	-4.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
177	1S	1.539	1.491	8.346	6.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
177	1T	-1.400	1.491	-7.757	6.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
177	2	3.150	-0.715	-4.243	2.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
177	7	1.915	-0.605	-2.403	2.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
177	8	1.915	-0.605	-2.400	2.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
178	1A	1.823	-2.210	16.917	-7.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
178	1B	-1.763	-2.210	-17.667	-7.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
178	1C	1.823	1.839	16.917	10.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
178	1D	-1.763	1.839	-17.667	10.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
178	1I	1.842	-3.225	10.746	-9.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
178	1J	-1.782	-3.225	-11.495	-9.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
178	1K	1.842	2.854	10.746	12.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
178	1L	-1.782	2.854	-11.495	12.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
178	1Q	0.881	-1.403	6.421	-3.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
178	1R	-0.822	-1.403	-7.170	-3.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
178	1S	0.881	1.031	6.421	6.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
178	1T	-0.822	1.031	-7.170	6.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
178	2	1.473	-0.511	-5.452	2.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
178	7	0.900	-0.417	-3.486	2.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
178	8	0.900	-0.418	-3.481	2.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
179	1A	5.075	-6.618	26.283	-23.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
179	1B	-4.099	-6.618	-26.789	-23.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
179	1C	5.075	5.945	26.283	24.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	

179	1K	3.199	8.978	17.547	34.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
179	1L	-2.223	8.978	-18.053	34.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
179	1Q	2.422	-4.027	-10.175	-12.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
179	1R	-1.446	-4.027	-10.680	-12.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
179	1S	2.422	3.354	10.175	14.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
179	1T	-1.446	3.354	-10.680	14.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
179	2	4.832	-0.721	10.184	3.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
179	7	3.160	-0.628	6.078	2.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
179	8	3.160	-0.624	6.083	2.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
180	1A	5.446	-5.199	24.278	-18.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
180	1B	-4.407	-5.199	-23.439	-18.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
180	1C	5.446	4.392	24.278	19.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
180	1D	-4.407	4.392	-23.439	19.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
180	1I	4.231	-7.488	17.194	-25.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
180	1J	-3.192	-7.488	-16.355	-25.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
180	1K	4.231	6.681	17.194	27.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
180	1L	-3.192	6.681	-16.355	27.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
180	1Q	2.776	-3.243	9.975	-9.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
180	1R	-1.737	-3.243	-9.136	-9.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
180	1S	2.776	2.437	9.975	11.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
180	1T	-1.737	2.437	-9.136	11.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
180	2	4.613	-0.783	4.572	3.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
180	7	3.011	-0.707	2.916	2.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
180	8	3.011	-0.704	2.920	2.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
181	1A	4.160	-3.921	21.205	-14.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
181	1B	-3.497	-3.921	-20.486	-14.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
181	1C	4.160	3.144	21.205	16.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
181	1D	-3.497	3.144	-20.486	16.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
181	1I	3.633	-5.498	14.720	-20.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
181	1J	-2.971	-5.498	-14.001	-20.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
181	1K	3.633	4.721	14.720	22.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
181	1L	-2.971	4.721	-14.001	22.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
181	1Q	2.121	-2.479	8.651	-7.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
181	1R	-1.459	-2.479	-7.932	-7.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
181	1S	2.121	1.703	8.651	9.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
181	1T	-1.459	1.703	-7.932	9.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
181	2	3.406	-0.773	-5.310	3.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
181	7	2.159	-0.693	-3.009	2.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
181	8	2.158	-0.692	-3.006	2.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
182	1A	2.857	-2.568	17.678	-12.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
182	1B	-2.592	-2.568	-18.312	-12.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
182	1C	2.857	1.993	17.678	14.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
182	1D	-2.592	1.993	-18.312	14.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
182	1I	2.168	-3.649	10.351	-17.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
182	1J	-1.904	-3.649	-10.984	-17.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
182	1K	2.168	3.074	10.351	19.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
182	1L	-1.904	3.074	-10.984	19.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
182	1Q	1.302	-1.664	6.514	-6.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
182	1R	-1.037	-1.664	-7.148	-6.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
182	1S	1.302	1.089	6.514	8.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
182	1T	-1.037	1.089	-7.148	8.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
182	2	1.360	-0.646	-7.278	3.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
182	7	0.877	-0.557	-4.540	2.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
182	8	0.877	-0.556	-4.536	2.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
183	1A	16.124	-8.776	27.437	-44.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.05	--
183	1B	-4.977	-8.776	-32.381	-44.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	--
183	1C	16.124	8.339	27.437	41.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.05	--
183	1D	-4.977	8.339	-32.381	41.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.05	--
183	1I	14.063	-13.676	15.195	-74.568	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.05	--
183	1J	-2.916	-13.676	-20.139	-74.568	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.05	--
183	1K	14.063	13.239	15.195	72.138	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.05	--
183	1L	-2.916	13.239	-20.139	72.138	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.05	--
183	1Q	11.830	-5.364	9.263	-28.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
183	1R	-0.683	-5.364	-14.207	-28.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
183	1S	11.830	4.926	9.263	25.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
183	1T	-0.683	4.926	-14.207	25.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
183	2	8.574	-1.061	-5.459	-6.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
183	7	7.328	-0.669	-3.824	-4.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
183	8	7.325	-0.668	-3.818	-4.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
184	1A	18.584	-7.113	27.639	-34.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	--
184	1B	-9.142	-7.113	-30.375	-34.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
184	1C	18.584	6.484	27.639	31.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
184	1D	-9.142	6.484	-30.375	31.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
184	1I	19.474	-9.773	17.587	-56.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.04	--
184	1J	-10.033	-9.773	-20.323	-56.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.04	--
184	1K	19.474	9.144	17.587	52.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.04	--
184	1L	-10.033	9.144	-20.323	52.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
184	1Q	13.006	-4.151	10.100	-22.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
184	1R	-3.565	-4.151	-12.836	-22.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
184	1S	13.006	3.522	10.100	19.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
184	1T	-3.565	3.522	-12.836	19.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
184	2	8.568	-0.854	-4.306	-5.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
184	7	7.650	-0.572	-3.317	-4.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

184	8	7.645	-0.570	-3.312	-4.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
185	1A	26.299	-5.525	25.234	-28.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
185	1B	-16.019	-5.525	-28.542	-28.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
185	1C	26.299	4.713	25.234	24.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
185	1D	-16.019	4.713	-28.542	24.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
185	1I	27.559	-8.221	17.870	-44.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
185	1J	-17.279	-8.221	-21.178	-44.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
185	1K	27.559	7.409	17.870	41.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
185	1L	-17.279	7.409	-21.178	41.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
185	1Q	17.006	-3.505	9.559	-18.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
185	1R	-6.727	-3.505	-12.867	-18.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
185	1S	17.006	2.693	9.559	14.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
185	1T	-6.727	2.693	-12.867	14.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
185	2	7.379	-0.652	4.434	-5.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
185	7	7.174	-0.548	2.473	-4.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
185	8	7.168	-0.544	2.476	-4.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
186	1A	34.128	-4.347	28.645	-23.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
186	1B	-24.182	-4.347	-25.060	-23.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
186	1C	34.128	3.565	28.645	19.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
186	1D	-24.182	3.565	-25.060	19.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
186	1I	34.349	-7.853	26.122	-36.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
186	1J	-24.403	-7.853	-22.537	-36.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
186	1K	34.349	7.070	26.122	31.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
186	1L	-24.403	7.070	-22.537	31.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
186	1Q	20.503	-3.158	14.483	-15.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
186	1R	-10.557	-3.158	-10.898	-15.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
186	1S	20.503	2.375	14.483	11.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
186	1T	-10.557	2.375	-10.898	11.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
186	2	5.233	-0.507	7.321	-5.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
186	7	5.798	-0.531	5.340	-4.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
186	8	5.791	-0.528	5.339	-4.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
187	1A	25.538	-16.296	30.643	-66.255	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.05	--
187	1B	-11.907	-16.296	-24.425	-66.255	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.05	--
187	1C	25.538	16.170	30.643	64.271	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.05	--
187	1D	-11.907	16.170	-24.425	64.271	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.05	--
187	1I	22.864	-18.137	14.776	-116.158	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.03	--
187	1J	-9.233	-18.137	-8.557	-116.158	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.03	--
187	1K	22.864	18.011	14.776	114.174	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.03	--
187	1L	-9.233	18.011	-8.557	114.174	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.03	--
187	1Q	17.542	-8.017	13.989	-42.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
187	1R	-3.910	-8.017	-7.770	-42.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
187	1S	17.542	7.891	13.989	40.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
187	1T	-3.910	7.891	-7.770	40.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
187	2	8.712	1.463	-4.156	4.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
187	7	8.875	0.884	3.196	2.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
187	8	8.867	0.884	3.200	2.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
188	1A	17.597	-8.898	27.607	-44.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.06	--
188	1B	-5.551	-8.898	-33.017	-44.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.06	--
188	1C	17.597	8.497	27.607	41.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.06	--
188	1D	-5.551	8.497	-33.017	41.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.06	--
188	1I	15.486	-13.042	15.383	-74.398	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.05	--
188	1J	-3.440	-13.042	-20.792	-74.398	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.05	--
188	1K	15.486	12.641	15.383	71.747	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.05	--
188	1L	-3.440	12.641	-20.792	71.747	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.05	--
188	1Q	12.727	-5.225	9.312	-28.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
188	1R	-0.680	-5.225	-14.722	-28.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
188	1S	12.727	4.824	9.312	25.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
188	1T	-0.680	4.824	-14.722	25.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
188	2	8.586	0.783	-9.536	2.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
188	7	8.375	0.422	-7.193	1.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
188	8	8.368	0.424	-7.183	1.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
189	1A	19.270	-7.482	28.318	-35.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.05	--
189	1B	-9.022	-7.482	-31.454	-35.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
189	1C	19.270	6.891	28.318	31.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
189	1D	-9.022	6.891	-31.454	31.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
189	1I	19.998	-9.512	18.104	-55.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.04	--
189	1J	-9.750	-9.512	-21.240	-55.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
189	1K	19.998	8.921	18.104	52.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.04	--
189	1L	-9.750	8.921	-21.240	52.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	--
189	1Q	13.500	-4.151	10.304	-22.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
189	1R	-3.251	-4.151	-13.440	-22.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
189	1S	13.500	3.561	10.304	18.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
189	1T	-3.251	3.561	-13.440	18.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
189	2	8.500	0.475	-8.815	1.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
189	7	7.842	-0.347	-6.147	-0.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
189	8	7.836	-0.342	-6.140	-0.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
190	1A	27.062	-6.043	26.629	-28.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
190	1B	-15.847	-6.043	-30.338	-28.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
190	1C	27.062	5.260	26.629	24.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
190	1D	-15.847	5.260	-30.338	24.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--

190	1I	28.201	-8.199	18.753	-44.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	--
190	1J	-16.987	-8.199	-22.461	-44.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.04	--
190	1K	28.201	7.416	18.753	40.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
190	1L	-16.987	7.416	-22.461	40.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	--
190	1Q	17.593	-3.597	10.023	-18.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
190	1R	-6.379	-3.597	-13.732	-18.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
190	1S	17.593	2.813	10.023	14.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
190	1T	-6.379	2.813	-13.732	14.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
190	2	9.028	-0.579	-8.604	-0.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
190	7	8.412	-0.573	-6.163	-1.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
190	8	8.406	-0.568	-6.158	-1.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
191	1A	34.956	-4.863	30.027	-23.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
191	1B	-23.655	-4.863	-26.243	-23.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
191	1C	34.956	4.092	30.027	18.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
191	1D	-23.655	4.092	-26.243	18.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
191	1I	34.861	-7.976	27.412	-36.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
191	1J	-23.560	-7.976	-23.628	-36.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
191	1K	34.861	7.206	27.412	31.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
191	1L	-23.560	7.206	-23.628	31.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
191	1Q	21.253	-3.303	15.216	-15.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
191	1R	-9.952	-3.303	-11.432	-15.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
191	1S	21.253	2.533	15.216	10.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
191	1T	-9.952	2.533	-11.432	10.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
191	2	10.512	-0.563	-8.072	-1.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
191	7	9.326	-0.561	-5.437	-2.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
191	8	9.318	-0.557	-5.434	-2.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
192	1A	26.726	-13.980	28.501	-81.217	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.05	--
192	1B	-12.518	-13.980	-21.684	-81.217	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.05	--
192	1C	26.726	13.866	28.501	79.170	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.05	--
192	1D	-12.518	13.866	-21.684	79.170	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.05	--
192	1I	16.284	-20.049	27.280	-114.180	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.04	--
192	1J	-2.075	-20.049	-20.463	-114.180	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.67	0.04	--
192	1K	16.284	19.935	27.280	112.133	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.04	--
192	1L	-2.075	19.935	-20.463	112.133	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.66	0.04	--
192	1Q	16.470	-7.918	16.710	-45.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
192	1R	-2.261	-7.918	-9.893	-45.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
192	1S	16.470	7.804	16.710	43.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--
192	1T	-2.261	7.804	-9.893	43.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
192	2	9.733	-0.728	10.214	-10.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
192	7	9.639	-0.432	7.938	-6.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.03	--
192	8	9.633	-0.433	7.938	-6.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.03	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
193	1A	10.040	-13.074	19.785	-70.190	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.03	--
193	1B	0.738	-13.074	-23.903	-70.190	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.03	--
193	1C	10.040	12.586	19.785	68.117	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.03	--
193	1D	0.738	12.586	-23.903	68.117	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.03	--
193	1I	14.611	-8.650	26.920	-48.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.05	--
193	1J	-3.832	-8.650	-31.037	-48.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.05	--
193	1K	14.611	8.162	26.920	46.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.05	--
193	1L	-3.832	8.162	-31.037	46.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.05	--
193	1Q	10.562	-5.211	10.278	-28.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
193	1R	0.217	-5.211	-14.396	-28.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
193	1S	10.562	4.723	10.278	26.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
193	1T	0.217	4.723	-14.396	26.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
193	2	6.573	-2.236	-7.879	-12.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
193	7	6.828	-1.356	-5.851	-8.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
193	8	6.822	-1.355	-5.842	-8.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
194	1A	6.575	-18.010	12.711	-86.883	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.03	--
194	1B	-1.614	-18.010	-15.892	-86.883	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.51	0.03	--
194	1C	6.575	17.724	12.711	85.667	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.03	--
194	1D	-1.614	17.724	-15.892	85.667	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.50	0.03	--
194	1I	8.687	-10.891	26.638	-49.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.04	--
194	1J	-3.726	-10.891	-29.819	-49.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.04	--
194	1K	8.687	10.605	26.638	48.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.04	--
194	1L	-3.726	10.605	-29.819	48.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
194	1Q	5.704	-6.786	8.842	-31.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
194	1R	-0.744	-6.786	-12.024	-31.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
194	1S	5.704	6.500	8.842	30.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
194	1T	-0.744	6.500	-12.024	30.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
194	2	2.820	2.818	-14.478	14.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
194	7	3.021	1.727	-9.545	8.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
194	8	3.018	1.726	-9.544	8.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
195	1A	4.299	-16.753	13.469	-66.546	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.02	--
195	1B	-2.039	-16.753	-17.321	-66.546	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.02	--
195	1C	4.299	16.387	13.469	66.179	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.02	--
195	1D	-2.039	16.387	-17.321	66.179	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.02	--
195	1I	5.756	-10.418	25.568	-37.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
195	1J	-3.496	-10.418	-29.419	-37.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
195	1K	5.756	10.052	25.568	37.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
195	1L	-3.496	10.052	-29.419	37.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
195	1Q	3.372	-6.424	8.784	-24.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
195	1R	-1.111	-6.424	-12.636	-24.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
195	1S	3.372	6.057	8.784	23.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
195	1T	-1.111	6.057	-12.636	23.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--

195	2	0.678	2.624	-14.914	11.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
195	7	1.014	1.602	-9.996	6.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
195	8	1.012	1.600	-9.986	6.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

196	1A	2.656	-14.537	17.849	-49.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
196	1B	-2.000	-14.537	-21.978	-49.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
196	1C	2.656	14.151	17.849	50.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
196	1D	-2.000	14.151	-21.978	50.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
196	1I	3.227	-9.006	31.331	-27.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
196	1J	-2.572	-9.006	-35.460	-27.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
196	1K	3.227	8.620	31.331	28.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
196	1L	-2.572	8.620	-35.460	28.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
196	1Q	1.687	-5.603	11.153	-17.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
196	1R	-1.032	-5.603	-15.283	-17.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
196	1S	1.687	5.217	11.153	18.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
196	1T	-1.032	5.217	-15.283	18.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
196	2	-0.874	2.311	-15.015	8.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
196	7	-0.508	1.385	-10.128	5.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
196	8	-0.508	1.385	-10.127	5.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

197	1A	1.549	-12.084	20.589	-35.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
197	1B	-1.763	-12.084	-24.804	-35.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
197	1C	1.549	11.738	20.589	36.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
197	1D	-1.763	11.738	-24.804	36.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
197	1I	1.512	-7.396	34.048	-18.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
197	1J	-1.726	-7.396	-38.263	-18.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
197	1K	1.512	7.049	34.048	19.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
197	1L	-1.726	7.049	-38.263	19.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
197	1Q	0.713	-4.655	12.420	-12.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
197	1R	-0.927	-4.655	-16.634	-12.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
197	1S	0.713	4.309	12.420	13.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
197	1T	-0.927	4.309	-16.634	13.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
197	2	-1.103	1.954	-14.977	5.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
197	7	-0.673	1.134	-10.081	3.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
197	8	-0.674	1.134	-10.081	3.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

198	1A	0.975	-9.808	21.848	-23.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
198	1B	-1.268	-9.808	-26.056	-23.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
198	1C	0.975	9.552	21.848	24.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
198	1D	-1.268	9.552	-26.056	24.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
198	1I	0.906	-6.552	34.706	-16.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
198	1J	-1.200	-6.552	-38.913	-16.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
198	1K	0.906	6.296	34.706	18.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
198	1L	-1.200	6.296	-38.913	18.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
198	1Q	0.414	-3.903	12.866	-9.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
198	1R	-0.708	-3.903	-17.074	-9.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
198	1S	0.414	3.647	12.866	10.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
198	1T	-0.708	3.647	-17.074	10.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
198	2	-1.315	-1.920	-14.911	2.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
198	7	-0.865	-1.225	-10.084	2.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
198	8	-0.865	-1.224	-10.084	2.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

199	1A	0.862	-12.005	21.866	-34.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
199	1B	-1.069	-12.005	-26.087	-34.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
199	1C	0.862	11.659	21.866	35.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
199	1D	-1.069	11.659	-26.087	35.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
199	1I	1.790	-8.041	34.074	-25.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
199	1J	-1.996	-8.041	-38.295	-25.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
199	1K	1.790	7.695	34.074	26.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
199	1L	-1.996	7.695	-38.295	26.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
199	1Q	0.620	-4.786	12.711	-13.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
199	1R	-0.826	-4.786	-16.932	-13.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
199	1S	0.620	4.440	12.711	14.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
199	1T	-0.826	4.440	-16.932	14.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
199	2	-1.297	-2.128	-14.659	-3.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
199	7	-0.834	-1.315	-9.945	-1.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
199	8	-0.834	-1.315	-9.937	-1.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

200	1A	1.795	-14.460	20.546	-48.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
200	1B	-1.150	-14.460	-24.695	-48.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
200	1C	1.795	14.074	20.546	49.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
200	1D	-1.150	14.074	-24.695	49.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
200	1I	3.315	-9.567	30.999	-34.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
200	1J	-2.671	-9.567	-35.147	-34.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
200	1K	3.315	9.181	30.999	35.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
200	1L	-2.671	9.181	-35.147	35.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
200	1Q	1.498	-5.714	11.684	-19.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
200	1R	-0.853	-5.714	-15.833	-19.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
200	1S	1.498	5.328	11.684	19.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
200	1T	-0.853	5.328	-15.833	19.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
200	2	-1.122	-2.324	-14.279	-6.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
200	7	-0.655	-1.396	-9.697	-3.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
200	8	-0.655	-1.397	-9.689	-3.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

201	1A	4.037	-16.699	17.616	-65.326	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.02	--
201	1B	-1.788	-16.699	-21.501	-65.326	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.02	--

201	1C	4.037	16.333	17.616	64.964	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.02	--
201	1D	-1.788	16.333	-21.501	64.964	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.02	--
201	1I	5.729	-10.966	25.126	-46.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
201	1J	-3.480	-10.966	-29.011	-46.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
201	1K	5.729	10.600	25.126	46.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
201	1L	-3.480	10.600	-29.011	46.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
201	1Q	3.292	-6.537	9.600	-25.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
201	1R	-1.044	-6.537	-13.485	-25.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
201	1S	3.292	6.171	9.600	25.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
201	1T	-1.044	6.171	-13.485	25.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
201	2	0.830	-2.535	-13.712	-10.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
201	7	1.100	-1.493	-9.287	-6.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
201	8	1.098	-1.495	-9.278	-6.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

202	1A	6.836	-17.859	19.637	-85.458	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.51	0.03	--
202	1B	-1.889	-17.859	-22.865	-85.458	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.03	--
202	1C	6.836	17.574	19.637	84.248	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.03	--
202	1D	-1.889	17.574	-22.865	84.248	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.49	0.03	--
202	1I	8.389	-12.028	25.621	-60.489	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.04	--
202	1J	-3.442	-12.028	-28.849	-60.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.04	--
202	1K	8.389	11.743	25.621	59.279	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.04	--
202	1L	-3.442	11.743	-28.849	59.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.04	--
202	1Q	5.683	-7.014	10.033	-34.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
202	1R	-0.736	-7.014	-13.261	-34.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
202	1S	5.683	6.728	10.033	32.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
202	1T	-0.736	6.728	-13.261	32.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
202	2	2.749	-2.763	-12.816	-14.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
202	7	2.974	-1.622	-8.573	-8.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
202	8	2.971	-1.623	-8.568	-8.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

203	1A	15.964	-19.963	26.696	-114.031	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.04	--
203	1B	-2.573	-19.963	-20.649	-114.031	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.67	0.04	--
203	1C	15.964	19.828	26.696	112.060	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.04	--
203	1D	-2.573	19.828	-20.649	112.060	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.65	0.04	--
203	1I	26.456	-13.817	28.407	-81.019	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.05	--
203	1J	-13.064	-13.817	-22.360	-81.019	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.05	--
203	1K	26.456	13.682	28.407	79.048	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.05	--
203	1L	-13.064	13.682	-22.360	79.048	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.05	--
203	1Q	16.093	-7.871	16.112	-45.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
203	1R	-2.702	-7.871	-10.065	-45.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
203	1S	16.093	7.736	16.112	43.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
203	1T	-2.702	7.736	-10.065	43.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
203	2	8.400	-2.910	-11.585	-19.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
203	7	8.622	-1.740	-7.550	-11.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
203	8	8.616	-1.740	-7.545	-11.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

204	1A	8.304	-11.340	15.508	-51.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
204	1B	-4.044	-11.340	-17.037	-51.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
204	1C	8.304	10.677	15.508	50.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
204	1D	-4.044	10.677	-17.037	50.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	--
204	1I	9.721	-7.049	26.803	-29.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
204	1J	-5.461	-7.049	-28.332	-29.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
204	1K	9.721	6.386	26.803	29.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
204	1L	-5.461	6.386	-28.332	29.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
204	1Q	6.107	-4.506	9.643	-18.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
204	1R	-1.847	-4.506	-11.172	-18.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
204	1S	6.107	3.844	9.643	18.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
204	1T	-1.847	3.844	-11.172	18.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
204	2	1.251	2.121	-7.173	8.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
204	7	1.893	1.265	-4.730	5.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
204	8	1.889	1.264	-4.726	5.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

205	1A	5.351	-10.346	16.157	-38.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
205	1B	-3.606	-10.346	-16.881	-38.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
205	1C	5.351	9.660	16.157	39.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
205	1D	-3.606	9.660	-16.881	39.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
205	1I	5.953	-6.403	26.262	-21.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
205	1J	-4.208	-6.403	-26.986	-21.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
205	1K	5.953	5.716	26.262	22.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
205	1L	-4.208	5.716	-26.986	22.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
205	1Q	3.461	-4.143	9.832	-13.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
205	1R	-1.716	-4.143	-10.556	-13.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
205	1S	3.461	3.456	9.832	14.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
205	1T	-1.716	3.456	-10.556	14.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
205	2	-0.936	1.814	-6.477	7.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
205	7	-0.290	1.040	-4.098	4.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
205	8	-0.290	1.040	-4.094	4.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

206	1A	2.995	-8.957	16.660	-26.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
206	1B	-2.681	-8.957	-17.017	-26.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
206	1C	2.995	8.325	16.660	28.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
206	1D	-2.681	8.325	-17.017	28.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
206	1I	2.542	-5.478	25.474	-14.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
206	1J	-2.229	-5.478	-25.832	-14.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
206	1K	2.542	4.846	25.474	15.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
206	1L	-2.229	4.846	-25.832	15.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
206	1Q	1.488	-3.591	9.847	-9.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
206	1R	-1.175	-3.591	-10.205	-9.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--

206	1S	1.488	2.958	9.847	10.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
206	1T	-1.175	2.958	-10.205	10.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
206	2	-1.729	1.407	-6.247	4.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
206	7	-0.952	-1.004	-3.790	3.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
206	8	-0.953	-1.002	-3.788	3.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
207	1A	1.812	-7.550	17.147	-17.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
207	1B	-2.007	-7.550	-17.363	-17.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
207	1C	1.812	7.040	17.147	18.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
207	1D	-2.007	7.040	-17.363	18.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
207	1I	1.259	-5.152	25.399	-12.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
207	1J	-1.453	-5.152	-25.615	-12.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
207	1K	1.259	4.642	25.399	14.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
207	1L	-1.453	4.642	-25.615	14.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
207	1Q	0.723	-3.144	9.973	-6.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
207	1R	-0.918	-3.144	-10.189	-6.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
207	1S	0.723	2.634	9.973	8.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
207	1T	-0.918	2.634	-10.189	8.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
207	2	-2.199	-1.627	-6.250	2.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
207	7	-1.367	-1.125	-3.820	1.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
207	8	-1.367	-1.124	-3.817	1.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
208	1A	2.383	-8.869	17.558	-26.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
208	1B	-2.087	-8.869	-17.907	-26.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
208	1C	2.383	8.237	17.558	27.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
208	1D	-2.087	8.237	-17.907	27.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
208	1I	3.348	-6.089	26.106	-19.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
208	1J	-3.052	-6.089	-26.455	-19.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
208	1K	3.348	5.456	26.106	20.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
208	1L	-3.052	5.456	-26.455	20.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
208	1Q	1.519	-3.711	10.184	-10.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
208	1R	-1.223	-3.711	-10.533	-10.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
208	1S	1.519	3.079	10.184	11.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
208	1T	-1.223	3.079	-10.533	11.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
208	2	-2.144	-1.833	-6.203	-2.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
208	7	-1.267	-1.200	-3.832	-1.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
208	8	-1.267	-1.199	-3.829	-1.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
209	1A	3.774	-10.290	17.636	-38.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
209	1B	-2.047	-10.290	-18.357	-38.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
209	1C	3.774	9.603	17.636	39.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
209	1D	-2.047	9.603	-18.357	39.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
209	1I	6.399	-6.973	26.343	-26.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
209	1J	-4.673	-6.973	-27.064	-26.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
209	1K	6.399	6.287	26.343	27.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
209	1L	-4.673	6.287	-27.064	27.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
209	1Q	3.186	-4.261	10.148	-14.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
209	1R	-1.459	-4.261	-10.869	-14.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
209	1S	3.186	3.575	10.148	15.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
209	1T	-1.459	3.575	-10.869	15.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
209	2	-1.555	-1.995	-6.231	-5.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
209	7	-0.658	-1.245	-3.949	-2.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
209	8	-0.658	-1.245	-3.945	-2.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
210	1A	6.038	-11.282	18.090	-50.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
210	1B	-1.798	-11.282	-19.623	-50.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
210	1C	6.038	10.620	18.090	50.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
210	1D	-1.798	10.620	-19.623	50.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
210	1I	9.988	-7.586	26.420	-35.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
210	1J	-5.749	-7.586	-27.952	-35.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
210	1K	9.988	6.924	26.420	34.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
210	1L	-5.749	6.924	-27.952	34.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
210	1Q	5.628	-4.617	10.077	-20.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
210	1R	-1.388	-4.617	-11.610	-20.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
210	1S	5.628	3.955	10.077	19.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
210	1T	-1.388	3.955	-11.610	19.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
210	2	1.720	-2.119	-6.511	-8.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
210	7	2.166	-1.279	-4.335	-4.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
210	8	2.164	-1.280	-4.330	-4.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
211	1A	8.547	-12.204	19.106	-62.928	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.02	--
211	1B	0.003	-12.204	-22.185	-62.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
211	1C	8.547	11.641	19.106	61.415	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.02	--
211	1D	0.003	11.641	-22.185	61.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
211	1I	12.311	-7.934	26.577	-43.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.04	--
211	1J	-3.760	-7.934	-29.655	-43.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.04	--
211	1K	12.311	7.371	26.577	42.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.04	--
211	1L	-3.760	7.371	-29.655	42.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.04	--
211	1Q	8.690	-4.868	10.200	-25.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
211	1R	-0.139	-4.868	-13.278	-25.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
211	1S	8.690	4.305	10.200	23.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
211	1T	-0.139	4.305	-13.278	23.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
211	2	4.866	-2.204	-7.278	-11.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
211	7	5.206	-1.320	-5.209	-6.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
211	8	5.202	-1.321	-5.203	-6.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														

212	1A	8.879	-8.757	15.186	-40.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
212	1B	-4.815	-8.757	-15.549	-40.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
212	1C	8.879	7.903	15.186	39.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
212	1D	-4.815	7.903	-15.549	39.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
212	1I	9.444	-5.573	25.031	-23.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
212	1J	-5.381	-5.573	-25.394	-23.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
212	1K	9.444	4.719	25.031	23.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
212	1L	-5.381	4.719	-25.394	23.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
212	1Q	6.101	-3.638	9.301	-14.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
212	1R	-2.037	-3.638	-9.664	-14.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
212	1S	6.101	2.784	9.301	14.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
212	1T	-2.037	2.784	-9.664	14.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
212	2	1.162	1.560	-2.169	7.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
212	7	1.780	0.917	-1.411	4.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
212	8	1.780	0.916	-1.408	4.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
213	1A	5.501	-8.007	15.533	-30.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
213	1B	-3.793	-8.007	-14.863	-30.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
213	1C	5.501	7.166	15.533	31.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
213	1D	-3.793	7.166	-14.863	31.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
213	1I	5.680	-4.998	24.056	-16.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
213	1J	-3.973	-4.998	-23.386	-16.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
213	1K	5.680	4.157	24.056	18.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
213	1L	-3.973	4.157	-23.386	18.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
213	1Q	3.412	-3.330	9.468	-10.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
213	1R	-1.704	-3.330	-8.798	-10.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
213	1S	3.412	2.489	9.468	11.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
213	1T	-1.704	2.489	-8.798	11.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
213	2	-0.620	1.306	-1.623	6.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
213	7	0.311	-0.888	-0.852	3.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
213	8	0.311	-0.885	-0.850	3.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
214	1A	3.584	-6.963	15.613	-20.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
214	1B	-3.146	-6.963	-14.729	-20.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
214	1C	3.584	6.220	15.613	22.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
214	1D	-3.146	6.220	-14.729	22.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
214	1I	2.998	-4.250	22.858	-10.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
214	1J	-2.560	-4.250	-21.975	-10.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
214	1K	2.998	3.507	22.858	12.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
214	1L	-2.560	3.507	-21.975	12.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
214	1Q	1.779	-2.880	9.286	-6.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
214	1R	-1.341	-2.880	-8.402	-6.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
214	1S	1.779	2.137	9.286	8.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
214	1T	-1.341	2.137	-8.402	8.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
214	2	-1.545	-1.281	-1.395	4.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
214	7	-0.815	-0.987	-0.623	3.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
214	8	-0.816	-0.986	-0.620	3.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
215	1A	3.069	-5.910	16.117	-12.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
215	1B	-3.003	-5.910	-15.169	-12.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
215	1C	3.069	5.327	16.117	14.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
215	1D	-3.003	5.327	-15.169	14.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
215	1I	2.716	-4.121	23.086	-9.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
215	1J	-2.649	-4.121	-22.138	-9.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
215	1K	2.716	3.537	23.086	11.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
215	1L	-2.649	3.537	-22.138	11.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
215	1Q	1.409	-2.545	9.479	-4.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
215	1R	-1.342	-2.545	-8.532	-4.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
215	1S	1.409	1.962	9.479	6.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
215	1T	-1.342	1.962	-8.532	6.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
215	2	-1.954	-1.412	-1.322	2.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
215	7	-1.152	-1.021	-0.555	2.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
215	8	-1.154	-1.020	-0.552	2.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
216	1A	3.462	-6.883	16.789	-20.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
216	1B	-3.013	-6.883	-15.892	-20.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
216	1C	3.462	6.140	16.789	21.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
216	1D	-3.013	6.140	-15.892	21.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
216	1I	4.070	-4.839	23.798	-14.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
216	1J	-3.620	-4.839	-22.901	-14.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
216	1K	4.070	4.096	23.798	16.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
216	1L	-3.620	4.096	-22.901	16.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
216	1Q	2.002	-2.997	9.784	-7.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
216	1R	-1.552	-2.997	-8.888	-7.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
216	1S	2.002	2.254	9.784	9.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
216	1T	-1.552	2.254	-8.888	9.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
216	2	-1.854	-1.498	-1.308	-1.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
216	7	-0.991	-1.016	-0.561	0.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
216	8	-0.992	-1.016	-0.558	0.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
217	1A	4.771	-7.946	17.506	-29.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
217	1B	-3.053	-7.946	-16.823	-29.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
217	1C	4.771	7.106	17.506	31.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
217	1D	-3.053	7.106	-16.823	31.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
217	1I	6.614	-5.464	24.623	-20.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
217	1J	-4.895	-5.464	-23.941	-20.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
217	1K	6.614	4.623	24.623	22.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
217	1L	-4.895	4.623	-23.941	22.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--

217	1Q	3.470	-3.423	10.073	-11.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
217	1R	-1.752	-3.423	-9.391	-11.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
217	1S	3.470	2.583	10.073	12.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
217	1T	-1.752	2.583	-9.391	12.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
217	2	-1.122	-1.560	-1.349	-3.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
217	7	0.370	-0.997	-0.644	-1.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
217	8	0.369	-0.998	-0.641	-1.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
218	1A	6.594	-8.686	17.777	-39.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
218	1B	-2.522	-8.686	-18.156	-39.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
218	1C	6.594	7.832	17.777	38.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
218	1D	-2.522	7.832	-18.156	38.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
218	1I	10.346	-6.034	25.141	-27.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
218	1J	-6.274	-6.034	-25.520	-27.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
218	1K	10.346	5.180	25.141	26.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
218	1L	-6.274	5.180	-25.520	26.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
218	1Q	5.801	-3.728	9.924	-15.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
218	1R	-1.729	-3.728	-10.304	-15.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
218	1S	5.801	2.874	9.924	15.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
218	1T	-1.729	2.874	-10.304	15.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
218	2	1.532	-1.617	-1.655	-6.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
218	7	1.921	-0.989	-1.023	-3.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
218	8	1.919	-0.991	-1.020	-3.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
219	1A	8.778	-9.538	17.736	-48.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
219	1B	-1.831	-9.538	-19.576	-48.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
219	1C	8.778	8.770	17.736	46.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
219	1D	-1.831	8.770	-19.576	46.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
219	1I	15.589	-6.647	25.431	-32.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
219	1J	-8.641	-6.647	-27.271	-32.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
219	1K	15.589	5.879	25.431	30.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
219	1L	-8.641	5.879	-27.271	30.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
219	1Q	8.675	-4.033	9.792	-19.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
219	1R	-1.728	-4.033	-11.632	-19.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
219	1S	8.675	3.265	9.792	17.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
219	1T	-1.728	3.265	-11.632	17.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
219	2	3.680	-1.691	-2.374	-9.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
219	7	3.947	-1.027	-1.815	-5.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
219	8	3.943	-1.027	-1.810	-5.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
220	1A	4.275	-5.915	15.521	-24.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
220	1B	-3.131	-5.915	-14.678	-24.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
220	1C	4.275	5.074	15.521	26.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
220	1D	-3.131	5.074	-14.678	26.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
220	1I	3.866	-3.636	21.051	-13.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
220	1J	-2.721	-3.636	-20.208	-13.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
220	1K	3.866	2.794	21.051	15.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
220	1L	-2.721	2.794	-20.208	15.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
220	1Q	2.404	-2.535	8.817	-8.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
220	1R	-1.260	-2.535	-7.974	-8.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
220	1S	2.404	1.694	8.817	10.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
220	1T	-1.260	1.694	-7.974	10.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
220	2	-0.742	-1.087	2.447	5.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
220	7	0.276	-0.900	1.675	3.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
220	8	0.275	-0.898	1.679	3.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
221	1A	8.193	-5.549	22.127	-31.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
221	1B	-4.632	-5.549	-19.409	-31.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
221	1C	8.193	4.666	22.127	29.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
221	1D	-4.632	4.666	-19.409	29.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
221	1I	9.137	-3.672	22.998	-19.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
221	1J	-5.575	-3.672	-20.280	-19.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
221	1K	9.137	2.788	22.998	17.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
221	1L	-5.575	2.788	-20.280	17.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
221	1Q	5.622	-2.485	11.669	-12.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
221	1R	-2.060	-2.485	-8.951	-12.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
221	1S	5.622	1.601	11.669	10.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
221	1T	-2.060	1.601	-8.951	10.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
221	2	1.834	0.996	6.778	4.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
221	7	2.050	-0.769	4.772	2.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
221	8	2.049	-0.767	4.776	2.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
222	1A	3.297	-4.653	18.865	-26.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
222	1B	-2.476	-4.653	-19.340	-26.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
222	1C	3.297	3.848	18.865	27.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
222	1D	-2.476	3.848	-19.340	27.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
222	1I	2.817	-2.861	18.812	-15.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
222	1J	-1.996	-2.861	-19.287	-15.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
222	1K	2.817	2.056	18.812	16.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
222	1L	-1.996	2.056	-19.287	16.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
222	1Q	1.754	-2.055	8.836	-9.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
222	1R	-0.933	-2.055	-9.311	-9.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
222	1S	1.754	1.250	8.836	10.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
222	1T	-0.933	1.250	-9.311	10.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
222	2	-0.412	-1.001	5.292	5.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
222	7	0.391	-0.836	3.163	3.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
222	8	0.390	-0.834	3.169	3.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
223	1A	2.903	-3.913	14.646	-20.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
223	1B	-2.502	-3.913	-15.229	-20.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
223	1C	2.903	3.259	14.646	22.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
223	1D	-2.502	3.259	-15.229	22.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
223	1I	2.418	-2.454	17.521	-11.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
223	1J	-2.017	-2.454	-18.105	-11.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
223	1K	2.418	1.801	17.521	13.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
223	1L	-2.017	1.801	-18.105	13.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
223	1Q	1.420	-1.731	7.500	-7.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
223	1R	-1.020	-1.731	-8.084	-7.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
223	1S	1.420	1.077	7.500	8.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
223	1T	-1.020	1.077	-8.084	8.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
223	2	-0.459	-0.969	4.783	5.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
223	7	-0.197	-0.773	2.728	3.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
223	8	-0.197	-0.773	2.733	3.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
224	1A	1.964	-3.440	11.983	-13.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
224	1B	-1.853	-3.440	-12.681	-13.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
224	1C	1.964	2.968	11.983	16.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
224	1D	-1.853	2.968	-12.681	16.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
224	1I	1.500	-2.215	16.516	-6.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
224	1J	-1.389	-2.215	-17.215	-6.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
224	1K	1.500	1.743	16.516	9.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
224	1L	-1.389	1.743	-17.215	9.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
224	1Q	0.859	-1.495	6.626	-4.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
224	1R	-0.748	-1.495	-7.325	-4.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
224	1S	0.859	1.023	6.626	6.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
224	1T	-0.748	1.023	-7.325	6.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
224	2	-0.584	-0.867	4.481	3.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
224	7	-0.319	-0.660	2.487	3.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
224	8	-0.320	-0.660	2.492	3.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
225	1A	1.846	-3.133	11.122	-7.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
225	1B	-1.791	-3.133	-11.835	-7.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
225	1C	1.846	2.849	11.122	10.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
225	1D	-1.791	2.849	-11.835	10.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
225	1I	1.713	-2.103	16.668	-5.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
225	1J	-1.658	-2.103	-17.382	-5.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
225	1K	1.713	1.819	16.668	8.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
225	1L	-1.658	1.819	-17.382	8.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
225	1Q	0.856	-1.322	6.450	-2.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
225	1R	-0.801	-1.322	-7.163	-2.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
225	1S	0.856	1.039	6.450	5.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
225	1T	-0.801	1.039	-7.163	5.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
225	2	-0.665	-0.752	4.274	2.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
225	7	-0.383	-0.537	2.360	2.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
225	8	-0.384	-0.538	2.364	2.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
226	1A	0.782	-1.958	13.505	-9.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
226	1B	-0.686	-1.958	-15.359	-9.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
226	1C	0.782	1.563	13.505	11.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
226	1D	-0.686	1.563	-15.359	11.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
226	1I	0.946	-3.079	12.139	-17.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
226	1J	-0.850	-3.079	-13.993	-17.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
226	1K	0.946	2.684	12.139	19.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
226	1L	-0.850	2.684	-13.993	19.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
226	1Q	0.449	-1.328	5.732	-5.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
226	1R	-0.353	-1.328	-7.585	-5.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
226	1S	0.449	0.933	5.732	8.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
226	1T	-0.353	0.933	-7.585	8.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
226	2	0.140	-0.435	-7.328	2.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
226	7	0.110	-0.376	-4.897	2.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
226	8	0.110	-0.375	-4.896	1.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
227	1A	1.025	-2.294	15.849	-13.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
227	1B	-0.830	-2.294	-17.425	-13.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
227	1C	1.025	1.756	15.849	14.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
227	1D	-0.830	1.756	-17.425	14.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
227	1I	1.438	-3.617	15.898	-23.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
227	1J	-1.242	-3.617	-17.474	-23.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
227	1K	1.438	3.079	15.898	24.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
227	1L	-1.242	3.079	-17.474	24.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
227	1Q	0.661	-1.574	7.140	-8.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
227	1R	-0.466	-1.574	-8.716	-8.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
227	1S	0.661	1.037	7.140	9.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
227	1T	-0.466	1.037	-8.716	9.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
227	2	0.283	-0.549	-6.941	2.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
227	7	0.222	-0.486	-4.591	1.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
227	8	0.222	-0.484	-4.590	1.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
228	1A	43.515	-6.672	32.499	-22.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
228	1B	-35.772	-6.672	-23.858	-22.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
228	1C	43.515	6.157	32.499	17.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--</

228	1K	18.310	9.484	27.736	27.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
228	1L	-10.567	9.484	-19.096	27.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
228	1Q	18.369	-4.135	17.803	-14.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
228	1R	-10.626	-4.135	-9.162	-14.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
228	1S	18.369	3.620	17.803	9.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
228	1T	-10.626	3.620	-9.162	9.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
228	2	8.486	-0.384	-8.410	-5.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
228	7	7.160	-0.380	-3.920	-4.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
228	8	7.156	-0.377	-3.919	-4.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
229	1A	37.088	-5.885	26.270	-24.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
229	1B	-27.183	-5.885	-22.755	-24.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
229	1C	37.088	5.103	26.270	19.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
229	1D	-27.183	5.103	-22.755	19.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
229	1I	18.115	-7.586	17.416	-36.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
229	1J	-8.210	-7.586	-13.901	-36.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
229	1K	18.115	6.804	17.416	31.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
229	1L	-8.210	6.804	-13.901	31.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
229	1Q	17.415	-3.451	11.843	-15.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
229	1R	-7.510	-3.451	-8.328	-15.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
229	1S	17.415	2.668	11.843	11.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
229	1T	-7.510	2.668	-8.328	11.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
229	2	9.460	-0.756	-10.460	-5.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
229	7	8.319	-0.681	-6.745	-4.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
229	8	8.316	-0.677	-6.741	-4.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
230	1A	29.283	-6.508	26.626	-30.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
230	1B	-19.044	-6.508	-29.939	-30.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
230	1C	29.283	5.695	26.626	26.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
230	1D	-19.044	5.695	-29.939	26.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
230	1I	14.555	-8.616	16.255	-44.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
230	1J	-4.316	-8.616	-19.567	-44.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
230	1K	14.555	7.804	16.255	40.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
230	1L	-4.316	7.804	-19.567	40.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
230	1Q	14.676	-3.823	9.506	-18.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
230	1R	-4.437	-3.823	-12.819	-18.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
230	1S	14.676	3.011	9.506	14.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
230	1T	-4.437	3.011	-12.819	14.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
230	2	9.448	-1.031	-9.328	-5.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
230	7	7.708	-0.853	-5.797	-4.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
230	8	7.703	-0.849	-5.792	-4.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
231	1A	20.729	-7.090	28.245	-37.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
231	1B	-11.292	-7.090	-30.993	-37.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
231	1C	20.729	6.459	28.245	34.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.05	--
231	1D	-11.292	6.459	-30.993	34.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	--
231	1I	11.568	-10.385	18.400	-55.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
231	1J	-2.130	-10.385	-21.148	-55.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
231	1K	11.568	9.755	18.400	52.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
231	1L	-2.130	9.755	-21.148	52.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
231	1Q	11.696	-4.287	10.433	-22.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
231	1R	-2.259	-4.287	-13.181	-22.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
231	1S	11.696	3.657	10.433	19.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
231	1T	-2.259	3.657	-13.181	19.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
231	2	10.031	-0.901	-8.790	-6.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
231	7	8.544	-0.721	-6.028	-4.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
231	8	8.538	-0.716	-6.021	-4.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
232	1A	47.294	-6.821	39.341	-21.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.05	--
232	1B	-37.216	-6.821	-27.245	-21.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
232	1C	47.294	6.236	39.341	15.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
232	1D	-37.216	6.236	-27.245	15.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.05	--
232	1I	20.912	-11.952	34.945	-32.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
232	1J	-10.834	-11.952	-22.849	-32.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
232	1K	20.912	11.367	34.945	26.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
232	1L	-10.834	11.367	-22.849	26.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
232	1Q	20.697	-4.678	22.712	-14.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
232	1R	-10.618	-4.678	-10.616	-14.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
232	1S	20.697	4.093	22.712	8.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
232	1T	-10.618	4.093	-10.616	8.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
232	2	10.810	-0.350	-8.118	-5.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
232	7	9.178	-0.380	-3.426	-5.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
232	8	9.172	-0.377	-3.425	-5.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
233	1A	38.066	-5.308	28.387	-24.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
233	1B	-26.249	-5.308	-24.619	-24.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
233	1C	38.066	4.542	28.387	18.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
233	1D	-26.249	4.542	-24.619	18.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
233	1I	18.928	-7.926	18.640	-36.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
233	1J	-7.111	-7.926	-14.873	-36.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
233	1K	18.928	7.161	18.640	30.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
233	1L	-7.111	7.161	-14.873	30.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
233	1Q	18.446	-3.395	12.764	-16.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
233	1R	-6.630	-3.395	-8.997	-16.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
233	1S	18.446	2.629	12.764	10.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
233	1T	-6.630	2.629	-8.997	10.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
233	2	11.313	-0.784	-11.353	-6.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
233	7	9.944	-0.692	-7.474	-5.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--

233	8	9.935	-0.689	-7.469	-5.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
234	1A	30.226	-6.863	28.320	-29.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
234	1B	-18.691	-6.863	-32.175	-29.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
234	1C	30.226	6.089	28.320	25.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
234	1D	-18.691	6.089	-32.175	25.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
234	1I	14.965	-9.104	16.660	-44.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
234	1J	-3.430	-9.104	-20.514	-44.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
234	1K	14.965	8.330	16.660	40.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
234	1L	-3.430	8.330	-20.514	40.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
234	1Q	15.346	-3.985	9.907	-18.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
234	1R	-3.812	-3.985	-13.762	-18.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
234	1S	15.346	3.211	9.907	14.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
234	1T	-3.812	3.211	-13.762	14.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
234	2	10.894	-1.061	-10.022	-6.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
234	7	8.925	-0.859	-6.366	-5.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
234	8	8.925	-0.854	-6.361	-5.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
235	1A	21.628	-7.237	29.153	-36.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
235	1B	-11.106	-7.237	-32.419	-36.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
235	1C	21.628	6.659	29.153	33.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	--
235	1D	-11.106	6.659	-32.419	33.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
235	1I	12.307	-10.581	18.605	-55.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
235	1J	-1.785	-10.581	-21.871	-55.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
235	1K	12.307	10.002	18.605	52.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
235	1L	-1.785	10.002	-21.871	52.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
235	1Q	12.363	-4.337	10.585	-22.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
235	1R	-1.841	-4.337	-13.851	-22.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
235	1S	12.363	3.758	10.585	19.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
235	1T	-1.841	3.758	-13.851	19.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
235	2	10.937	-0.892	-9.235	-6.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
235	7	9.376	-0.700	-6.432	-5.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
235	8	9.370	-0.695	-6.426	-5.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
236	1A	6.820	-3.310	24.926	-15.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
236	1B	-8.624	-3.310	-28.863	-15.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
236	1C	6.820	2.761	24.926	14.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
236	1D	-8.624	2.761	-28.863	14.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
236	1I	7.500	-5.432	25.018	-25.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
236	1J	-9.305	-5.432	-28.955	-25.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
236	1K	7.500	4.884	25.018	24.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
236	1L	-9.305	4.884	-28.955	24.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
236	1Q	3.221	-2.230	11.516	-9.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
236	1R	-5.026	-2.230	-15.452	-9.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
236	1S	3.221	1.681	11.516	8.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
236	1T	-5.026	1.681	-15.452	8.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
236	2	-1.833	-0.517	-9.332	1.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
236	7	-1.582	-0.470	-6.669	0.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
236	8	-1.581	-0.468	-6.661	0.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
237	1A	3.966	-4.137	20.297	-17.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
237	1B	-2.415	-4.137	-18.689	-17.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
237	1C	3.966	3.280	20.297	16.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
237	1D	-2.415	3.280	-18.689	16.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
237	1I	3.923	-6.175	20.028	-28.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
237	1J	-2.371	-6.175	-18.420	-28.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
237	1K	3.923	5.319	20.028	27.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
237	1L	-2.371	5.319	-18.420	27.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
237	1Q	2.540	-2.733	10.004	-11.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
237	1R	-0.988	-2.733	-8.397	-11.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
237	1S	2.540	1.876	10.004	10.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
237	1T	-0.988	1.876	-8.397	10.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
237	2	1.502	-0.774	-5.609	1.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
237	7	1.314	-0.714	-3.337	1.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
237	8	1.314	-0.712	-3.333	1.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
238	1A	11.211	-5.404	23.238	-20.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
238	1B	-6.590	-5.404	-21.793	-20.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
238	1C	11.211	4.454	23.238	19.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
238	1D	-6.590	4.454	-21.793	19.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
238	1I	10.553	-8.736	16.118	-34.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
238	1J	-5.932	-8.736	-14.673	-34.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
238	1K	10.553	7.786	16.118	33.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
238	1L	-5.932	7.786	-14.673	33.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
238	1Q	7.131	-3.642	9.782	-13.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
238	1R	-2.510	-3.642	-8.337	-13.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
238	1S	7.131	2.692	9.782	12.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
238	1T	-2.510	2.692	-8.337	12.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
238	2	4.312	-0.868	-6.451	2.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
238	7	3.819	-0.798	-4.041	1.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
238	8	3.818	-0.794	-4.036	1.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
239	1A	11.469	-6.852	25.535	-25.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
239	1B	-6.224	-6.852	-26.588	-25.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
239	1C	11.469	6.018	25.535	24.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
239	1D	-6.224	6.018	-26.588	24.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--

239	1I	11.242	-11.018	15.419	-43.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
239	1J	-5.997	-11.018	-16.472	-43.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
239	1K	11.242	10.184	15.419	42.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
239	1L	-5.997	10.184	-16.472	42.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
239	1Q	7.592	-4.454	9.386	-16.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
239	1R	-2.348	-4.454	-10.439	-16.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
239	1S	7.592	3.620	9.386	15.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
239	1T	-2.348	3.620	-10.439	15.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
239	2	4.513	-0.742	-6.438	2.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
239	7	4.106	-0.687	-4.157	1.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
239	8	4.105	-0.683	-4.153	1.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
240	1A	10.601	-8.735	27.241	-32.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
240	1B	-4.359	-8.735	-29.294	-32.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
240	1C	10.601	8.100	27.241	31.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
240	1D	-4.359	8.100	-29.294	31.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
240	1I	8.960	-13.845	15.291	-55.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.03	--
240	1J	-2.718	-13.845	-17.343	-55.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
240	1K	8.960	13.210	15.291	55.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.03	--
240	1L	-2.718	13.210	-17.343	55.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
240	1Q	7.431	-5.458	9.621	-20.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
240	1R	-1.189	-5.458	-11.673	-20.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
240	1S	7.431	4.823	9.621	19.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
240	1T	-1.189	4.823	-11.673	19.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
240	2	5.191	0.840	-6.642	2.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
240	7	4.787	-0.543	-4.552	1.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
240	8	4.783	-0.539	-4.547	1.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
241	1A	26.147	-7.292	24.868	-28.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
241	1B	-16.182	-7.292	-28.028	-28.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
241	1C	26.147	6.468	24.868	24.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
241	1D	-16.182	6.468	-28.028	24.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
241	1I	27.527	-9.364	17.569	-44.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
241	1J	-17.562	-9.364	-20.729	-44.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
241	1K	27.527	8.540	17.569	41.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
241	1L	-17.562	8.540	-20.729	41.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
241	1Q	16.881	-4.174	9.432	-18.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
241	1R	-6.916	-4.174	-12.592	-18.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
241	1S	16.881	3.350	9.432	14.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
241	1T	-6.916	3.350	-12.592	14.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
241	2	8.180	-0.620	-8.286	0.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
241	7	7.566	-0.610	-5.829	-1.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
241	8	7.563	-0.605	-5.824	-1.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
242	1A	18.456	-8.935	27.397	-35.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	--
242	1B	-9.281	-8.935	-30.004	-35.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
242	1C	18.456	8.292	27.397	32.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
242	1D	-9.281	8.292	-30.004	32.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
242	1I	19.386	-10.972	17.501	-56.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.04	--
242	1J	-10.210	-10.972	-20.109	-56.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.04	--
242	1K	19.386	10.329	17.501	53.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.04	--
242	1L	-10.210	10.329	-20.109	53.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
242	1Q	12.881	-4.856	10.030	-22.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
242	1R	-3.706	-4.856	-12.637	-22.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
242	1S	12.881	4.213	10.030	19.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
242	1T	-3.706	4.213	-12.637	19.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
242	2	7.670	0.530	-8.292	1.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
242	7	7.053	-0.399	-5.687	-0.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
242	8	7.048	-0.395	-5.681	-0.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
243	1A	15.772	-10.677	27.607	-44.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.05	--
243	1B	-4.864	-10.677	-32.347	-44.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.05	--
243	1C	15.772	10.226	27.607	42.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.05	--
243	1D	-4.864	10.226	-32.347	42.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.05	--
243	1I	13.714	-15.059	15.337	-74.966	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.05	--
243	1J	-2.806	-15.059	-20.077	-74.966	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.05	--
243	1K	13.714	14.608	15.337	72.610	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.05	--
243	1L	-2.806	14.608	-20.077	72.610	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.05	--
243	1Q	11.649	-6.118	9.322	-28.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
243	1R	-0.741	-6.118	-14.062	-28.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
243	1S	11.649	5.667	9.322	26.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
243	1T	-0.741	5.667	-14.062	26.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
243	2	7.943	0.822	-8.977	2.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
243	7	7.685	0.468	-6.671	1.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
243	8	7.679	0.469	-6.665	1.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
244	1A	0.808	-2.785	10.046	-12.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
244	1B	-0.671	-2.785	-12.010	-12.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
244	1C	0.808	2.522	10.046	15.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
244	1D	-0.671	2.522	-12.010	15.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
244	1I	0.782	-1.750	12.749	-6.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
244	1J	-0.645	-1.750	-14.713	-6.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
244	1K	0.782	1.487	12.749	8.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
244	1L	-0.645	1.487	-14.713	8.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
244	1Q	0.441	-1.165	5.083	-3.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
244	1R	-0.305	-1.165	-7.047	-3.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
244	1S	0.441	0.901	5.083	6.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
244	1T	-0.305	0.901	-7.047	6.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

244	2	0.227	-0.332	-2.286	-0.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
244	7	0.173	-0.165	-1.910	0.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
244	8	0.173	-0.166	-1.905	0.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

245	1A	2.325	-3.588	12.158	-14.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
245	1B	-2.144	-3.588	-12.849	-14.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
245	1C	2.325	3.102	12.158	17.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
245	1D	-2.144	3.102	-12.849	17.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
245	1I	1.867	-2.258	16.647	-7.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
245	1J	-1.686	-2.258	-17.338	-7.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
245	1K	1.867	1.772	16.647	9.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
245	1L	-1.686	1.772	-17.338	9.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
245	1Q	1.073	-1.544	6.694	-4.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
245	1R	-0.892	-1.544	-7.385	-4.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
245	1S	1.073	1.058	6.694	7.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
245	1T	-0.892	1.058	-7.385	7.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
245	2	0.736	-0.671	-2.627	-0.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
245	7	0.491	-0.432	-1.776	0.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
245	8	0.491	-0.434	-1.771	0.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

246	1A	3.165	-5.268	14.503	-17.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
246	1B	-2.899	-5.268	-13.861	-17.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
246	1C	3.165	4.569	14.503	19.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
246	1D	-2.899	4.569	-13.861	19.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
246	1I	2.443	-3.227	20.093	-9.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
246	1J	-2.178	-3.227	-19.451	-9.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
246	1K	2.443	2.528	20.093	11.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
246	1L	-2.178	2.528	-19.451	11.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
246	1Q	1.444	-2.238	8.328	-5.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
246	1R	-1.178	-2.238	-7.686	-5.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
246	1S	1.444	1.539	8.328	7.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
246	1T	-1.178	1.539	-7.686	7.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
246	2	-1.399	-1.129	-3.423	-1.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
246	7	0.811	-0.768	-1.900	0.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
246	8	0.810	-0.770	-1.895	0.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

247	1A	3.681	-7.048	15.636	-21.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
247	1B	-3.186	-7.048	-14.658	-21.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
247	1C	3.681	6.294	15.636	23.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
247	1D	-3.186	6.294	-14.658	23.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
247	1I	3.229	-4.314	23.079	-11.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
247	1J	-2.734	-4.314	-22.102	-11.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
247	1K	3.229	3.560	23.079	13.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
247	1L	-2.734	3.560	-22.102	13.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
247	1Q	1.886	-2.919	9.382	-7.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
247	1R	-1.391	-2.919	-8.404	-7.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
247	1S	1.886	2.165	9.382	9.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
247	1T	-1.391	2.165	-8.404	9.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
247	2	-1.800	-1.520	-4.715	-2.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
247	7	1.084	-1.024	-2.586	-0.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
247	8	1.082	-1.025	-2.581	-0.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

248	1A	3.196	-8.990	16.564	-28.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
248	1B	-2.808	-8.990	-16.887	-28.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
248	1C	3.196	8.348	16.564	29.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
248	1D	-2.808	8.348	-16.887	29.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
248	1I	2.852	-5.516	25.530	-14.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
248	1J	-2.465	-5.516	-25.852	-14.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
248	1K	2.852	4.873	25.530	16.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
248	1L	-2.465	4.873	-25.852	16.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
248	1Q	1.649	-3.611	9.844	-9.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
248	1R	-1.262	-3.611	-10.167	-9.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
248	1S	1.649	2.968	9.844	11.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
248	1T	-1.262	2.968	-10.167	11.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
248	2	-2.195	-1.847	-7.192	-3.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
248	7	-1.287	-1.205	-4.420	-1.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
248	8	-1.287	-1.205	-4.416	-1.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

249	1A	1.597	-12.493	20.346	-37.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
249	1B	-1.821	-12.493	-24.560	-37.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
249	1C	1.597	12.136	20.346	38.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
249	1D	-1.821	12.136	-24.560	38.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
249	1I	1.602	-7.622	34.114	-19.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
249	1J	-1.825	-7.622	-38.328	-19.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
249	1K	1.602	7.265	34.114	20.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
249	1L	-1.825	7.265	-38.328	20.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
249	1Q	0.742	-4.806	12.392	-12.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
249	1R	-0.966	-4.806	-16.606	-12.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
249	1S	0.742	4.449	12.392	14.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
249	1T	-0.966	4.449	-16.606	14.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
249	2	-1.468	-2.093	-11.685	-4.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
249	7	-0.942	-1.292	-8.156	-2.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
249	8	-0.942	-1.292	-8.152	-2.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

250	1A	1.752	-3.493	13.538	-19.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
250	1B	-1.516	-3.493	-15.401	-19.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--

250	1C	1.752	3.064	13.538	21.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
250	1D	-1.516	3.064	-15.401	21.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
250	1I	1.240	-2.170	15.234	-10.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
250	1J	-1.003	-2.170	-17.098	-10.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
250	1K	1.240	1.741	15.234	12.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
250	1L	-1.003	1.741	-17.098	12.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
250	1Q	0.797	-1.483	6.482	-6.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
250	1R	-0.561	-1.483	-8.346	-6.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
250	1S	0.797	1.053	6.482	8.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
250	1T	-0.561	1.053	-8.346	8.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
250	2	0.213	-0.288	-3.450	-2.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
250	7	0.166	-0.090	-2.558	-0.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
250	8	0.166	-0.093	-2.552	-0.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
251	1A	2.559	-4.178	16.050	-21.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
251	1B	-2.382	-4.178	-16.847	-21.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
251	1C	2.559	3.500	16.050	23.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
251	1D	-2.382	3.500	-16.847	23.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
251	1I	2.199	-2.617	17.506	-12.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
251	1J	-2.022	-2.617	-18.303	-12.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
251	1K	2.199	1.939	17.506	13.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
251	1L	-2.022	1.939	-18.303	13.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
251	1Q	1.209	-1.840	7.875	-7.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
251	1R	-1.032	-1.840	-8.672	-7.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
251	1S	1.209	1.162	7.875	9.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
251	1T	-1.032	1.162	-8.672	9.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
251	2	0.915	-0.666	-3.973	-2.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
251	7	0.599	-0.386	-2.613	-1.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
251	8	0.598	-0.389	-2.607	-1.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
252	1A	4.298	-6.131	15.614	-26.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
252	1B	-2.938	-6.131	-14.400	-26.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
252	1C	4.298	5.271	15.614	27.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
252	1D	-2.938	5.271	-14.400	27.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
252	1I	4.134	-3.762	21.388	-14.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
252	1J	-2.774	-3.762	-20.174	-14.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
252	1K	4.134	2.902	21.388	16.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
252	1L	-2.774	2.902	-20.174	16.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
252	1Q	2.576	-2.621	9.063	-9.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
252	1R	-1.217	-2.621	-7.849	-9.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
252	1S	2.576	1.760	9.063	10.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
252	1T	-1.217	1.760	-7.849	10.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
252	2	1.717	-1.154	-3.474	-3.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
252	7	1.208	-0.732	-1.779	-1.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
252	8	1.206	-0.734	-1.775	-1.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
253	1A	5.988	-8.086	15.468	-32.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
253	1B	-3.809	-8.086	-14.863	-32.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
253	1C	5.988	7.235	15.468	33.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
253	1D	-3.809	7.235	-14.863	33.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
253	1I	6.371	-5.067	24.291	-18.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
253	1J	-4.192	-5.067	-23.685	-18.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
253	1K	6.371	4.217	24.291	19.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
253	1L	-4.192	4.217	-23.685	19.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
253	1Q	3.922	-3.368	9.476	-11.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
253	1R	-1.742	-3.368	-8.871	-11.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
253	1S	3.922	2.517	9.476	12.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
253	1T	-1.742	2.517	-8.871	12.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
253	2	2.960	-1.572	-4.847	-4.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
253	7	2.306	-0.996	-2.765	-2.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
253	8	2.304	-0.997	-2.760	-2.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
254	1A	6.148	-10.578	16.049	-41.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
254	1B	-4.140	-10.578	-16.813	-41.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
254	1C	6.148	9.886	16.049	42.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
254	1D	-4.140	9.886	-16.813	42.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
254	1I	6.983	-6.470	26.409	-22.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
254	1J	-4.974	-6.470	-27.173	-22.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
254	1K	6.983	5.778	26.409	23.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
254	1L	-4.974	5.778	-27.173	23.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
254	1Q	3.997	-4.212	9.831	-14.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
254	1R	-1.988	-4.212	-10.594	-14.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
254	1S	3.997	3.520	9.831	15.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
254	1T	-1.988	3.520	-10.594	15.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
254	2	3.121	-1.990	-6.896	-5.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
254	7	2.413	-1.234	-4.360	-3.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
254	8	2.410	-1.235	-4.356	-3.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
255	1A	7.982	-5.618	24.219	-24.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
255	1B	-9.945	-5.618	-28.567	-24.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
255	1C	7.982	5.081	24.219	24.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
255	1D	-9.945	5.081	-28.567	24.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
255	1I	7.229	-3.399	24.855	-14.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
255	1J	-9.192	-3.399	-29.203	-14.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
255	1K	7.229	2.862	24.855	14.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
255	1L	-9.192	2.862	-29.203	14.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
255	1Q	3.413	-2.287	11.262	-9.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
255	1R	-5.376	-2.287	-15.611	-9.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--

255	1S	3.413	1.749	11.262	8.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
255	1T	-5.376	1.749	-15.611	8.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
255	2	-2.188	-0.240	-7.814	-4.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
255	7	-1.837	-0.181	-5.867	-2.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
255	8	-1.836	-0.179	-5.859	-2.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
256	1A	1.664	-4.827	16.409	-27.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
256	1B	-1.922	-4.827	-15.845	-27.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
256	1C	1.664	4.212	16.409	24.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
256	1D	-1.922	4.212	-15.845	24.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
256	1I	3.365	-3.329	31.585	-18.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
256	1J	-3.624	-3.329	-31.021	-18.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
256	1K	3.365	2.714	31.585	15.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
256	1L	-3.624	2.714	-31.021	15.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
256	1Q	1.198	-2.139	11.639	-12.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
256	1R	-1.457	-2.139	-11.076	-12.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
256	1S	1.198	1.524	11.639	8.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
256	1T	-1.457	1.524	-11.076	8.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
256	2	-0.344	-0.907	5.619	3.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
256	7	-0.275	-0.724	3.506	1.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
256	8	-0.275	-0.721	3.510	1.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
257	1A	9.480	-6.420	15.650	-33.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
257	1B	-4.012	-6.420	-12.230	-33.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
257	1C	9.480	5.553	15.650	29.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
257	1D	-4.012	5.553	-12.230	29.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
257	1I	15.956	-4.975	23.347	-22.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
257	1J	-10.489	-4.975	-19.927	-22.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
257	1K	15.956	4.108	23.347	18.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
257	1L	-10.489	4.108	-19.927	18.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
257	1Q	8.380	-2.980	10.643	-14.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
257	1R	-2.913	-2.980	-7.223	-14.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
257	1S	8.380	2.113	10.643	10.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
257	1T	-2.913	2.113	-7.223	10.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
257	2	4.213	0.935	5.044	4.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
257	7	3.987	-0.711	3.922	1.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
257	8	3.984	-0.708	3.925	1.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
258	1A	11.944	-7.817	15.655	-40.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
258	1B	-3.655	-7.817	-17.861	-40.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
258	1C	11.944	6.921	15.655	37.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
258	1D	-3.655	6.921	-17.861	37.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
258	1I	22.335	-5.721	23.369	-27.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
258	1J	-14.046	-5.721	-25.575	-27.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
258	1K	22.335	4.825	23.369	24.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
258	1L	-14.046	4.825	-25.575	24.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
258	1Q	11.628	-3.475	8.813	-16.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
258	1R	-3.340	-3.475	-11.019	-16.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
258	1S	11.628	2.579	8.813	13.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
258	1T	-3.340	2.579	-11.019	13.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
258	2	5.772	1.147	-3.810	5.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
258	7	5.676	0.646	-2.888	2.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
258	8	5.673	0.647	-2.884	2.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
259	1A	9.558	-9.649	17.942	-51.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
259	1B	-1.645	-9.649	-20.214	-51.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
259	1C	9.558	8.933	17.942	48.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
259	1D	-1.645	8.933	-20.214	48.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
259	1I	17.676	-6.534	26.592	-34.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	--
259	1J	-9.763	-6.534	-28.863	-34.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
259	1K	17.676	5.818	26.592	32.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
259	1L	-9.763	5.818	-28.863	32.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
259	1Q	9.750	-4.016	10.041	-20.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
259	1R	-1.837	-4.016	-12.313	-20.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
259	1S	9.750	3.300	10.041	18.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
259	1T	-1.837	3.300	-12.313	18.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
259	2	4.959	1.562	-6.960	7.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
259	7	5.087	0.911	-4.796	3.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
259	8	5.084	0.911	-4.792	3.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
260	1A	9.464	-12.811	19.550	-68.154	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.02	--
260	1B	0.543	-12.811	-23.308	-68.154	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.02	--
260	1C	9.464	12.296	19.550	66.250	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.02	--
260	1D	0.543	12.296	-23.308	66.250	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.02	--
260	1I	13.468	-8.408	26.852	-47.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.05	--
260	1J	-3.461	-8.408	-30.611	-47.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
260	1K	13.468	7.893	26.852	45.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.05	--
260	1L	-3.461	7.893	-30.611	45.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	--
260	1Q	9.804	-5.103	10.251	-27.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
260	1R	0.202	-5.103	-14.009	-27.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
260	1S	9.804	4.589	10.251	25.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
260	1T	0.202	4.589	-14.009	25.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
260	2	5.163	2.145	-10.655	10.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
260	7	5.774	1.279	-7.418	5.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
260	8	5.769	1.280	-7.412	5.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														

261	1A	8.328	-16.865	20.566	-94.609	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.03	--
261	1B	-1.442	-16.865	-23.451	-94.609	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.55	0.03	--
261	1C	8.328	16.626	20.566	93.106	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.03	--
261	1D	-1.442	16.626	-23.451	93.106	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.54	0.03	--
261	1I	10.691	-11.769	25.522	-66.875	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.04	--
261	1J	-3.805	-11.769	-28.407	-66.875	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.04	--
261	1K	10.691	11.530	25.522	65.372	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.04	--
261	1L	-3.805	11.530	-28.407	65.372	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.04	--
261	1Q	7.476	-6.713	10.515	-37.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
261	1R	-0.591	-6.713	-13.400	-37.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
261	1S	7.476	6.474	10.515	36.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
261	1T	-0.591	6.474	-13.400	36.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
261	2	4.011	2.849	-14.943	13.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
261	7	4.249	1.740	-9.756	8.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
261	8	4.246	1.739	-9.755	8.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
262	1A	0.875	-3.634	7.269	-25.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
262	1B	-0.740	-3.634	-8.766	-25.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
262	1C	0.875	3.066	7.269	24.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
262	1D	-0.740	3.066	-8.766	24.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
262	1I	1.269	-2.571	18.434	-17.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
262	1J	-1.134	-2.571	-19.931	-17.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
262	1K	1.269	2.003	18.434	16.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
262	1L	-1.134	2.003	-19.931	16.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
262	1Q	0.563	-1.650	5.789	-10.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
262	1R	-0.428	-1.650	-7.286	-10.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
262	1S	0.563	1.083	5.789	9.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
262	1T	-0.428	1.083	-7.286	9.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
262	2	-0.190	-0.873	2.941	4.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
262	7	-0.124	-0.689	1.398	2.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
262	8	-0.124	-0.687	1.402	2.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
263	1A	3.334	-4.695	12.150	-28.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
263	1B	-2.045	-4.695	-11.634	-28.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
263	1C	3.334	3.858	12.150	27.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
263	1D	-2.045	3.858	-11.634	27.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
263	1I	4.234	-3.451	21.824	-19.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
263	1J	-2.945	-3.451	-21.308	-19.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
263	1K	4.234	2.615	21.824	18.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
263	1L	-2.945	2.615	-21.308	18.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
263	1Q	2.294	-2.215	8.184	-11.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
263	1R	-1.006	-2.215	-7.668	-11.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
263	1S	2.294	1.378	8.184	10.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
263	1T	-1.006	1.378	-7.668	10.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
263	2	1.192	-1.010	2.524	5.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
263	7	1.059	-0.850	1.637	3.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
263	8	1.058	-0.848	1.640	3.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
264	1A	6.972	-6.669	16.613	-33.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
264	1B	-3.086	-6.669	-15.206	-33.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
264	1C	6.972	5.722	16.613	32.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
264	1D	-3.086	5.722	-15.206	32.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
264	1I	10.509	-4.835	23.107	-22.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
264	1J	-6.622	-4.835	-21.699	-22.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
264	1K	10.509	3.888	23.107	22.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
264	1L	-6.622	3.888	-21.699	22.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
264	1Q	5.793	-3.023	9.850	-13.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
264	1R	-1.906	-3.023	-8.443	-13.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
264	1S	5.793	2.076	9.850	12.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
264	1T	-1.906	2.076	-8.443	12.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
264	2	3.065	1.081	-2.569	5.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
264	7	2.877	-0.838	-1.646	3.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
264	8	2.875	-0.834	-1.642	3.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
265	1A	7.209	-9.039	17.782	-41.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
265	1B	-2.415	-9.039	-18.467	-41.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
265	1C	7.209	8.196	17.782	41.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
265	1D	-2.415	8.196	-18.467	41.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
265	1I	11.706	-6.316	25.325	-28.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
265	1J	-6.912	-6.316	-26.011	-28.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
265	1K	11.706	5.473	25.325	27.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
265	1L	-6.912	5.473	-26.011	27.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
265	1Q	6.577	-3.868	9.924	-16.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
265	1R	-1.783	-3.868	-10.610	-16.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
265	1S	6.577	3.025	9.924	15.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
265	1T	-1.783	3.025	-10.610	15.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
265	2	3.346	1.521	-5.949	6.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
265	7	3.288	0.900	-3.767	4.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
265	8	3.286	0.899	-3.763	4.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
266	1A	6.732	-11.729	18.260	-54.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
266	1B	-1.583	-11.729	-20.096	-54.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
266	1C	6.732	11.084	18.260	53.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
266	1D	-1.583	11.084	-20.096	53.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
266	1I	10.806	-7.823	26.484	-37.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.04	--
266	1J	-5.657	-7.823	-28.319	-37.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
266	1K	10.806	7.178	26.484	37.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	--
266	1L	-5.657	7.178	-28.319	37.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--

266	1Q	6.402	-4.766	10.090	-21.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
266	1R	-1.253	-4.766	-11.926	-21.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
266	1S	6.402	4.121	10.090	20.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
266	1T	-1.253	4.121	-11.926	20.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
266	2	1.929	2.085	-8.663	8.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
266	7	2.470	1.250	-5.640	5.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
266	8	2.467	1.250	-5.635	5.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
267	1A	4.769	-17.270	17.837	-70.789	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.02	--
267	1B	-1.924	-17.270	-21.570	-70.789	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.02	--
267	1C	4.769	16.919	17.837	70.205	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.02	--
267	1D	-1.924	16.919	-21.570	70.205	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.02	--
267	1I	6.471	-11.404	24.977	-49.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
267	1J	-3.627	-11.404	-28.710	-49.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--
267	1K	6.471	11.053	24.977	49.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
267	1L	-3.627	11.053	-28.710	49.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
267	1Q	3.901	-6.763	9.587	-28.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
267	1R	-1.056	-6.763	-13.320	-28.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
267	1S	3.901	6.411	9.587	27.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
267	1T	-1.056	6.411	-13.320	27.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
267	2	1.097	2.630	-14.934	10.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
267	7	1.420	1.609	-9.980	6.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
267	8	1.418	1.608	-9.971	6.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
268	1A	0.664	-3.194	5.503	-19.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
268	1B	-0.608	-3.194	-7.344	-19.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
268	1C	0.664	2.751	5.503	21.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
268	1D	-0.608	2.751	-7.344	21.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
268	1I	0.972	-2.197	14.953	-13.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
268	1J	-0.917	-2.197	-16.794	-13.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
268	1K	0.972	1.755	14.953	15.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
268	1L	-0.917	1.755	-16.794	15.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
268	1Q	0.404	-1.426	4.531	-7.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
268	1R	-0.349	-1.426	-6.373	-7.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
268	1S	0.404	0.984	4.531	9.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
268	1T	-0.349	0.984	-6.373	9.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
268	2	-0.106	-0.729	1.540	4.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
268	7	0.061	-0.566	0.420	3.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
268	8	0.061	-0.565	0.424	3.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
269	1A	2.448	-3.894	10.377	-21.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
269	1B	-1.983	-3.894	-10.936	-21.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
269	1C	2.448	3.209	10.377	23.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
269	1D	-1.983	3.209	-10.936	23.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
269	1I	3.334	-2.784	18.027	-14.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
269	1J	-2.869	-2.784	-18.586	-14.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
269	1K	3.334	2.099	18.027	16.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
269	1L	-2.869	2.099	-18.586	16.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
269	1Q	1.554	-1.815	6.612	-8.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
269	1R	-1.089	-1.815	-7.171	-8.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
269	1S	1.554	1.130	6.612	9.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
269	1T	-1.089	1.130	-7.171	9.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
269	2	0.617	-0.980	1.255	4.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
269	7	0.495	-0.789	0.638	3.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
269	8	0.494	-0.788	0.642	3.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
270	1A	4.327	-5.912	15.336	-25.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
270	1B	-2.910	-5.912	-14.386	-25.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
270	1C	4.327	5.047	15.336	27.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
270	1D	-2.910	5.047	-14.386	27.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
270	1I	5.410	-4.221	21.757	-17.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
270	1J	-3.993	-4.221	-20.806	-17.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
270	1K	5.410	3.356	21.757	19.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
270	1L	-3.993	3.356	-20.806	19.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
270	1Q	2.905	-2.678	8.976	-9.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
270	1R	-1.488	-2.678	-8.026	-9.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
270	1S	2.905	1.813	8.976	11.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
270	1T	-1.488	1.813	-8.026	11.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
270	2	1.501	-1.117	-2.305	5.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
270	7	1.280	-0.924	-1.304	3.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
270	8	1.279	-0.923	-1.300	3.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
271	1A	5.082	-8.083	17.611	-31.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
271	1B	-3.040	-8.083	-16.986	-31.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
271	1C	5.082	7.231	17.611	32.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
271	1D	-3.040	7.231	-16.986	32.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
271	1I	7.277	-5.571	24.767	-21.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
271	1J	-5.236	-5.571	-24.142	-21.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
271	1K	7.277	4.719	24.767	23.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
271	1L	-5.236	4.719	-24.142	23.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
271	1Q	3.851	-3.484	10.108	-12.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
271	1R	-1.809	-3.484	-9.483	-12.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
271	1S	3.851	2.632	10.108	13.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
271	1T	-1.809	2.632	-9.483	13.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
271	2	1.842	1.249	-5.187	5.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
271	7	1.651	-0.902	-3.020	3.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
271	8	1.650	-0.899	-3.017	3.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
272	1A	4.129	-10.538	17.611	-40.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
272	1B	-2.055	-10.538	-18.413	-40.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
272	1C	4.129	9.847	17.611	41.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
272	1D	-2.055	9.847	-18.413	41.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
272	1I	7.122	-7.158	26.377	-28.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
272	1J	-5.047	-7.158	-27.179	-28.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
272	1K	7.122	6.468	26.377	29.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
272	1L	-5.047	6.468	-27.179	29.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
272	1Q	3.599	-4.361	10.130	-15.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
272	1R	-1.525	-4.361	-10.932	-15.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
272	1S	3.599	3.671	10.130	16.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
272	1T	-1.525	3.671	-10.932	16.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
272	2	0.926	1.755	-8.366	6.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
272	7	0.891	1.013	-5.033	4.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
272	8	0.891	1.013	-5.029	4.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
273	1A	2.185	-14.960	20.054	-51.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
273	1B	-1.335	-14.960	-24.157	-51.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
273	1C	2.185	14.571	20.054	52.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
273	1D	-1.335	14.571	-24.157	52.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
273	1I	3.797	-9.927	30.242	-36.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
273	1J	-2.948	-9.927	-34.344	-36.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
273	1K	3.797	9.538	30.242	37.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
273	1L	-2.948	9.538	-34.344	37.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
273	1Q	1.796	-5.913	11.397	-20.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
273	1R	-0.946	-5.913	-15.499	-20.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
273	1S	1.796	5.524	11.397	21.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
273	1T	-0.946	5.524	-15.499	21.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
273	2	-0.470	2.269	-14.669	7.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
273	7	-0.055	1.365	-9.724	4.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
273	8	-0.055	1.364	-9.724	4.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
274	1A	0.565	-2.791	6.511	-12.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
274	1B	-0.522	-2.791	-8.289	-12.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
274	1C	0.565	2.526	6.511	15.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
274	1D	-0.522	2.526	-8.289	15.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
274	1I	0.662	-1.895	13.419	-9.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
274	1J	-0.619	-1.895	-15.197	-9.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
274	1K	0.662	1.629	13.419	11.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
274	1L	-0.619	1.629	-15.197	11.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
274	1Q	0.303	-1.200	4.406	-4.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
274	1R	-0.260	-1.200	-6.185	-4.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
274	1S	0.303	0.934	4.406	7.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
274	1T	-0.260	0.934	-6.185	7.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
274	2	-0.102	-0.578	0.538	3.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
274	7	0.055	-0.425	-0.269	2.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
274	8	0.055	-0.424	-0.264	2.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
275	1A	1.931	-3.362	10.581	-14.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
275	1B	-1.817	-3.362	-11.260	-14.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
275	1C	1.931	2.873	10.581	16.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
275	1D	-1.817	2.873	-11.260	16.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
275	1I	2.178	-2.346	17.231	-10.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
275	1J	-2.064	-2.346	-17.910	-10.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
275	1K	2.178	1.857	17.231	12.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
275	1L	-2.064	1.857	-17.910	12.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
275	1Q	1.011	-1.514	6.460	-5.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
275	1R	-0.897	-1.514	-7.139	-5.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
275	1S	1.011	1.024	6.460	7.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
275	1T	-0.897	1.024	-7.139	7.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
275	2	-0.596	-0.870	-0.686	3.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
275	7	-0.327	-0.666	-0.605	2.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
275	8	-0.327	-0.666	-0.601	2.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
276	1A	3.363	-5.084	14.572	-17.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
276	1B	-2.979	-5.084	-13.881	-17.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
276	1C	3.363	4.382	14.572	19.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
276	1D	-2.979	4.382	-13.881	19.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
276	1I	3.774	-3.629	20.948	-12.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
276	1J	-3.390	-3.629	-20.256	-12.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
276	1K	3.774	2.927	20.948	14.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
276	1L	-3.390	2.927	-20.256	14.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
276	1Q	1.852	-2.289	8.553	-6.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
276	1R	-1.468	-2.289	-7.862	-6.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
276	1S	1.852	1.587	8.553	8.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
276	1T	-1.468	1.587	-7.862	8.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
276	2	-1.245	-1.160	-2.540	3.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
276	7	-0.688	-0.904	-1.399	2.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
276	8	-0.688	-0.903	-1.395	2.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
277	1A	3.562	-6.963	16.885	-21.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
277	1B	-3.048	-6.963	-15.956	-21.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
277	1C	3.562	6.208	16.885	23.044	--	--	4.52						

277	1K	4.302	4.129	23.918	17.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
277	1L	-3.787	4.129	-22.990	17.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
277	1Q	2.115	-3.032	9.846	-8.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
277	1R	-1.600	-3.032	-8.918	-8.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
277	1S	2.115	2.276	9.846	9.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
277	1T	-1.600	2.276	-8.918	9.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
277	2	-1.622	-1.310	-4.852	4.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
277	7	-0.855	-1.008	-2.698	2.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
277	8	-0.855	-1.006	-2.695	2.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
278	1A	2.514	-9.008	17.521	-27.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
278	1B	-2.144	-9.008	-17.864	-27.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
278	1C	2.514	8.366	17.521	29.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
278	1D	-2.144	8.366	-17.864	29.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
278	1I	3.665	-6.182	26.148	-20.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
278	1J	-3.296	-6.182	-26.491	-20.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
278	1K	3.665	5.539	26.148	21.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
278	1L	-3.296	5.539	-26.491	21.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
278	1Q	1.663	-3.769	10.186	-10.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
278	1R	-1.293	-3.769	-10.529	-10.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
278	1S	1.663	3.126	10.186	12.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
278	1T	-1.293	3.126	-10.529	12.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
278	2	-1.860	-1.384	-8.052	4.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
278	7	-1.018	-1.017	-4.869	3.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
278	8	-1.018	-1.014	-4.865	3.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
279	1A	0.849	-12.241	21.674	-35.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
279	1B	-1.057	-12.241	-25.889	-35.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
279	1C	0.849	11.886	21.674	36.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
279	1D	-1.057	11.886	-25.889	36.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	--
279	1I	1.897	-8.243	34.045	-26.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
279	1J	-2.104	-8.243	-38.260	-26.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
279	1K	1.897	7.888	34.045	27.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
279	1L	-2.104	7.888	-38.260	27.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
279	1Q	0.645	-4.890	12.663	-14.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
279	1R	-0.852	-4.890	-16.879	-14.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
279	1S	0.645	4.535	12.663	15.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
279	1T	-0.852	4.535	-16.879	15.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
279	2	-1.217	1.872	-14.233	5.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
279	7	-0.735	1.087	-9.640	3.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
279	8	-0.735	1.087	-9.632	3.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
280	1A	0.967	-9.960	21.813	-23.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
280	1B	-1.276	-9.960	-26.032	-23.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
280	1C	0.967	9.699	21.813	25.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
280	1D	-1.276	9.699	-26.032	25.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
280	1I	0.937	-6.639	34.864	-17.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
280	1J	-1.246	-6.639	-39.083	-17.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
280	1K	0.937	6.378	34.864	18.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
280	1L	-1.246	6.378	-39.083	18.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
280	1Q	0.417	-3.960	12.898	-9.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
280	1R	-0.725	-3.960	-17.118	-9.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
280	1S	0.417	3.699	12.898	10.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
280	1T	-0.725	3.699	-17.118	10.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
280	2	-1.493	-1.887	-13.162	2.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
280	7	-0.974	-1.207	-9.044	1.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
280	8	-0.974	-1.206	-9.036	1.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
281	1A	16.768	-18.218	27.628	-111.842	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.04	--
281	1B	-1.336	-18.218	-19.372	-111.842	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.65	0.04	--
281	1C	16.768	18.134	27.628	109.713	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.66	0.04	--
281	1D	-1.336	18.134	-19.372	109.713	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.64	0.04	--
281	1I	26.582	-12.254	27.536	-78.886	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.04	--
281	1J	-11.150	-12.254	-19.280	-78.886	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.04	--
281	1K	26.582	12.170	27.536	76.757	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.04	--
281	1L	-11.150	12.170	-19.280	76.757	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.04	--
281	1Q	16.757	-7.084	17.207	-44.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
281	1R	-1.325	-7.084	-8.951	-44.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
281	1S	16.757	7.000	17.207	42.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
281	1T	-1.325	7.000	-8.951	42.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
281	2	9.845	-3.121	-11.279	-20.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
281	7	10.036	-1.883	-7.267	-12.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
281	8	10.028	-1.882	-7.262	-12.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
282	1A	13.155	-11.038	21.701	-72.699	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.03	--
282	1B	-0.381	-11.038	-27.509	-72.699	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.03	--
282	1C	13.155	10.670	21.701	69.802	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.03	--
282	1D	-0.381	10.670	-27.509	69.802	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.03	--
282	1I	19.522	-6.690	28.404	-50.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.07	--
282	1J	-6.748	-6.690	-34.212	-50.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.07	--
282	1K	19.522	6.323	28.404	47.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.07	--
282	1L	-6.748	6.323	-34.212	47.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.07	--
282	1Q	12.813	-4.237	10.942	-29.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
282	1R	-0.038	-4.237	-16.750	-29.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
282	1S	12.813	3.869	10.942	26.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
282	1T	-0.038	3.869	-16.750	26.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
282	2	8.445	-2.239	-8.796	-15.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
282	7	8.485	-1.414	-6.853	-9.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--

282	8	8.478	-1.411	-6.844	-9.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)							
283	1A	12.718	-8.897	18.560	-55.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
283	1B	-1.573	-8.897	-22.209	-55.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
283	1C	12.718	8.352	18.560	51.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
283	1D	-1.573	8.352	-22.209	51.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
283	1I	21.958	-6.188	29.418	-36.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	--
283	1J	-10.813	-6.188	-33.067	-36.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.06	--
283	1K	21.958	5.643	29.418	32.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.06	--
283	1L	-10.813	5.643	-33.067	32.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.06	--
283	1Q	12.743	-3.692	10.584	-22.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
283	1R	-1.598	-3.692	-14.232	-22.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
283	1S	12.743	3.146	10.584	18.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
283	1T	-1.598	3.146	-14.232	18.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
283	2	7.512	-1.870	-3.835	-12.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
283	7	7.489	-1.233	-3.296	-8.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
283	8	7.483	-1.229	-3.288	-8.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
284	1A	15.324	-7.464	17.052	-44.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
284	1B	-3.123	-7.464	-21.181	-44.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
284	1C	15.324	6.729	17.052	39.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
284	1D	-3.123	6.729	-21.181	39.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
284	1I	30.705	-5.748	29.946	-29.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
284	1J	-18.503	-5.748	-34.075	-29.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	--
284	1K	30.705	5.012	29.946	25.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	--
284	1L	-18.503	5.012	-34.075	25.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
284	1Q	15.686	-3.339	10.309	-18.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
284	1R	-3.484	-3.339	-14.439	-18.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
284	1S	15.686	2.603	10.309	14.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
284	1T	-3.484	2.603	-14.439	14.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
284	2	7.092	-1.649	0.334	-11.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
284	7	7.511	-1.139	-1.119	-7.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
284	8	7.506	-1.136	-1.115	-7.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
285	1A	19.734	-6.480	19.300	-35.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
285	1B	-6.337	-6.480	-15.661	-35.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
285	1C	19.734	5.759	19.300	29.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
285	1D	-6.337	5.759	-15.661	29.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
285	1I	39.774	-5.102	30.088	-24.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
285	1J	-26.377	-5.102	-26.450	-24.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
285	1K	39.774	4.381	30.088	18.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
285	1L	-26.377	4.381	-26.450	18.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
285	1Q	19.538	-2.984	13.280	-16.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
285	1R	-6.141	-2.984	-9.641	-16.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
285	1S	19.538	2.263	13.280	10.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
285	1T	-6.141	2.263	-9.641	10.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
285	2	7.997	-1.304	4.671	-9.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
285	7	8.375	-0.901	3.757	-7.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
285	8	8.368	-0.899	3.760	-7.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
286	1A	26.206	-7.917	41.791	-30.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
286	1B	-12.557	-7.917	-26.169	-30.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
286	1C	26.206	7.376	41.791	23.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
286	1D	-12.557	7.376	-26.169	23.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
286	1I	57.754	-4.506	46.906	-19.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.07	--
286	1J	-44.105	-4.506	-31.285	-19.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.07	--
286	1K	57.754	3.966	46.906	13.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.07	--
286	1L	-44.105	3.966	-31.285	13.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.07	--
286	1Q	25.800	-3.185	27.810	-14.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
286	1R	-12.151	-3.185	-12.189	-14.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
286	1S	25.800	2.644	27.810	7.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
286	1T	-12.151	2.644	-12.189	7.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
286	2	8.164	-0.939	10.349	-8.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
286	7	8.543	-0.630	10.362	-7.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
286	8	8.536	-0.628	10.360	-7.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
287	1A	24.290	-6.774	38.042	-31.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
287	1B	-12.278	-6.774	-24.120	-31.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
287	1C	24.290	6.190	38.042	25.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
287	1D	-12.278	6.190	-24.120	25.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
287	1I	55.185	-4.320	42.830	-21.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.06	--
287	1J	-43.173	-4.320	-28.908	-21.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	--
287	1K	55.185	3.737	42.830	14.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.06	--
287	1L	-43.173	3.737	-28.908	14.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
287	1Q	24.169	-2.885	25.137	-14.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
287	1R	-12.157	-2.885	-11.215	-14.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
287	1S	24.169	2.302	25.137	8.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
287	1T	-12.157	2.302	-11.215	8.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	--
287	2	8.912	0.639	16.936	0.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
287	7	8.555	-0.485	13.860	-2.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
287	8	8.549	-0.482	13.858	-2.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
288	1A	19.580	-6.883	19.067	-35.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
288	1B	-6.892	-6.883	-15.349	-35.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
288	1C	19.580	6.137	19.067	29.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
288	1D	-6.892	6.137	-15.349	29.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--

288	1I	39.516	-5.413	29.360	-24.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
288	1J	-26.828	-5.413	-25.642	-24.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
288	1K	39.516	4.668	29.360	18.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
288	1L	-26.828	4.668	-25.642	18.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
288	1Q	19.238	-3.158	13.087	-15.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
288	1R	-6.550	-3.158	-9.369	-15.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
288	1S	19.238	2.412	13.087	10.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
288	1T	-6.550	2.412	-9.369	10.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
288	2	9.011	0.746	5.152	2.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
288	7	8.794	-0.379	4.066	-0.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
288	8	8.788	-0.375	4.069	-0.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
289	1A	15.067	-7.830	16.869	-44.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
289	1B	-3.232	-7.830	-20.874	-44.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
289	1C	15.067	7.077	16.869	39.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
289	1D	-3.232	7.077	-20.874	39.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
289	1I	30.282	-5.880	29.205	-29.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
289	1J	-18.448	-5.880	-33.211	-29.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
289	1K	30.282	5.127	29.205	25.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
289	1L	-18.448	5.127	-33.211	25.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
289	1Q	15.436	-3.465	10.127	-18.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
289	1R	-3.602	-3.465	-14.132	-18.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
289	1S	15.436	2.712	10.127	14.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
289	1T	-3.602	2.712	-14.132	14.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
289	2	7.715	0.925	-5.024	4.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
289	7	7.789	0.418	-4.098	1.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
289	8	7.783	0.421	-4.093	1.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
290	1A	12.563	-9.349	18.545	-55.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
290	1B	-1.696	-9.349	-21.981	-55.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
290	1C	12.563	8.788	18.545	51.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
290	1D	-1.696	8.788	-21.981	51.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
290	1I	21.817	-6.338	29.260	-36.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	--
290	1J	-10.950	-6.338	-32.697	-36.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
290	1K	21.817	5.776	29.260	33.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.06	--
290	1L	-10.950	5.776	-32.697	33.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
290	1Q	12.583	-3.841	10.564	-22.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
290	1R	-1.717	-3.841	-14.000	-22.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
290	1S	12.583	3.279	10.564	18.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
290	1T	-1.717	3.279	-14.000	18.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
290	2	6.230	1.343	-7.333	7.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
290	7	6.511	0.705	-5.204	3.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
290	8	6.507	0.708	-5.199	3.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
291	1A	0.611	-3.657	7.895	-26.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
291	1B	-0.649	-3.657	-9.315	-26.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
291	1C	0.611	3.078	7.895	25.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
291	1D	-0.649	3.078	-9.315	25.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
291	1I	0.925	-2.594	19.593	-17.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
291	1J	-0.963	-2.594	-21.013	-17.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
291	1K	0.925	2.015	19.593	16.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
291	1L	-0.963	2.015	-21.013	16.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
291	1Q	0.370	-1.667	6.253	-10.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
291	1R	-0.408	-1.667	-7.672	-10.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
291	1S	0.370	1.089	6.253	9.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
291	1T	-0.408	1.089	-7.672	9.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
291	2	-0.165	-0.254	3.273	-4.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
291	7	-0.095	-0.120	1.575	-2.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
291	8	-0.095	-0.118	1.578	-2.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
292	1A	2.156	-4.906	18.869	-27.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
292	1B	-1.174	-4.906	-16.790	-27.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
292	1C	2.156	4.343	18.869	24.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
292	1D	-1.174	4.343	-16.790	24.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
292	1I	2.391	-3.373	31.472	-19.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
292	1J	-1.409	-3.373	-29.393	-19.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
292	1K	2.391	2.810	31.472	15.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
292	1L	-1.409	2.810	-29.393	15.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
292	1Q	1.451	-2.154	12.685	-12.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
292	1R	-0.469	-2.154	-10.606	-12.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
292	1S	1.451	1.591	12.685	8.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
292	1T	-0.469	1.591	-10.606	8.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
292	2	0.259	-0.579	3.654	-7.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
292	7	0.417	-0.270	2.732	-5.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
292	8	0.417	-0.272	2.735	-5.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
293	1A	10.902	-6.852	16.286	-33.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
293	1B	-4.390	-6.852	-12.594	-33.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
293	1C	10.902	6.005	16.286	30.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
293	1D	-4.390	6.005	-12.594	30.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
293	1I	19.678	-5.347	24.204	-22.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
293	1J	-13.165	-5.347	-20.513	-22.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
293	1K	19.678	4.500	24.204	19.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
293	1L	-13.165	4.500	-20.513	19.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
293	1Q	10.052	-3.161	11.148	-14.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
293	1R	-3.540	-3.161	-7.457	-14.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
293	1S	10.052	2.314	11.148	10.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
293	1T	-3.540	2.314	-7.457	10.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--

293	2	3.099	-1.035	4.672	-7.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
293	7	3.597	-0.635	3.774	-5.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
293	8	3.595	-0.635	3.776	-5.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
294	1A	41.924	-9.816	34.692	-32.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
294	1B	-31.808	-9.816	-22.486	-32.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
294	1C	41.924	9.232	34.692	26.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
294	1D	-31.808	9.232	-22.486	26.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
294	1I	44.332	-10.440	31.276	-21.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
294	1J	-34.216	-10.440	-19.070	-21.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
294	1K	44.332	9.857	31.276	16.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.05	--
294	1L	-34.216	9.857	-19.070	16.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.05	--
294	1Q	24.886	-5.020	20.891	-14.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
294	1R	-14.770	-5.020	-8.685	-14.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
294	1S	24.886	4.436	20.891	9.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
294	1T	-14.770	4.436	-8.685	9.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
294	2	3.859	0.689	15.163	0.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
294	7	5.020	-0.468	12.352	-1.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
294	8	5.013	-0.465	12.342	-1.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
295	1A	34.952	-7.983	27.882	-36.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
295	1B	-23.098	-7.983	-24.049	-36.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
295	1C	34.952	7.219	27.882	30.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
295	1D	-23.098	7.219	-24.049	30.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
295	1I	35.168	-5.134	30.394	-23.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
295	1J	-23.313	-5.134	-26.560	-23.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
295	1K	35.168	4.370	30.394	18.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
295	1L	-23.313	4.370	-26.560	18.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
295	1Q	21.492	-3.367	15.442	-15.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
295	1R	-9.638	-3.367	-11.608	-15.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
295	1S	21.492	2.603	15.442	10.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
295	1T	-9.638	2.603	-11.608	10.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
295	2	4.974	0.836	7.538	2.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
295	7	6.153	0.414	5.536	-0.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
295	8	6.145	0.415	5.536	-0.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
296	1A	28.455	-8.174	19.052	-44.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.04	--
296	1B	-16.893	-8.174	-22.888	-44.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.04	--
296	1C	28.455	7.402	19.052	40.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
296	1D	-16.893	7.402	-22.888	40.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	--
296	1I	27.299	-6.312	27.080	-28.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
296	1J	-15.736	-6.312	-30.916	-28.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
296	1K	27.299	5.540	27.080	24.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
296	1L	-15.736	5.540	-30.916	24.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
296	1Q	17.797	-3.642	10.167	-18.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
296	1R	-6.234	-3.642	-14.003	-18.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
296	1S	17.797	2.870	10.167	14.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
296	1T	-6.234	2.870	-14.003	14.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
296	2	5.323	1.069	-1.266	5.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
296	7	6.283	0.518	-1.795	1.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
296	8	6.277	0.521	-1.790	2.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
297	1A	20.180	-9.427	18.234	-55.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.05	--
297	1B	-9.631	-9.427	-21.515	-55.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.05	--
297	1C	20.180	8.851	18.234	52.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.05	--
297	1D	-9.631	8.851	-21.515	52.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	--
297	1I	19.474	-7.733	28.454	-35.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.05	--
297	1J	-8.926	-7.733	-31.735	-35.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	--
297	1K	19.474	7.157	28.454	31.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.05	--
297	1L	-8.926	7.157	-31.735	31.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
297	1Q	13.672	-4.184	10.333	-22.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
297	1R	-3.124	-4.184	-13.615	-22.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
297	1S	13.672	3.608	10.333	18.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
297	1T	-3.124	3.608	-13.615	18.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
297	2	5.207	1.364	-4.096	7.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
297	7	5.947	0.731	-3.354	3.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
297	8	5.940	0.733	-3.348	3.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
298	1A	16.049	-12.809	15.426	-74.460	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.05	--
298	1B	-3.699	-12.809	-20.996	-74.460	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.05	--
298	1C	16.049	12.421	15.426	71.736	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.05	--
298	1D	-3.699	12.421	-20.996	71.736	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.05	--
298	1I	18.133	-9.050	27.572	-44.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.06	--
298	1J	-5.782	-9.050	-33.142	-44.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.06	--
298	1K	18.133	8.662	27.572	41.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.06	--
298	1L	-5.782	8.662	-33.142	41.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.06	--
298	1Q	13.053	-5.198	9.304	-28.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
298	1R	-0.703	-5.198	-14.874	-28.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
298	1S	13.053	4.809	9.304	25.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
298	1T	-0.703	4.809	-14.874	25.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
298	2	7.464	1.911	-10.258	11.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
298	7	7.782	1.094	-7.667	6.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
298	8	7.775	1.095	-7.658	6.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
299	1A	1.017	-2.107	14.301	-12.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
299	1B	-0.920	-2.107	-16.165	-12.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--

299	1C	1.017	1.712	14.301	14.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
299	1D	-0.920	1.712	-16.165	14.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
299	1I	0.663	-3.069	5.555	-17.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
299	1J	-0.565	-3.069	-7.419	-17.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
299	1K	0.663	2.674	5.555	19.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
299	1L	-0.565	2.674	-7.419	19.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
299	1Q	0.439	-1.360	4.380	-6.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
299	1R	-0.342	-1.360	-6.244	-6.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
299	1S	0.439	0.966	4.380	8.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
299	1T	-0.342	0.966	-6.244	8.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
299	2	0.172	-0.493	-7.989	3.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
299	7	0.130	-0.411	-5.298	2.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
299	8	0.129	-0.409	-5.296	2.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
300	1A	0.561	-1.788	13.119	-7.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
300	1B	-0.536	-1.788	-14.819	-7.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
300	1C	0.561	1.578	13.119	10.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
300	1D	-0.536	1.578	-14.819	10.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
300	1I	0.543	-2.646	6.761	-10.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
300	1J	-0.518	-2.646	-8.461	-10.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
300	1K	0.543	2.436	6.761	13.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
300	1L	-0.518	2.436	-8.461	13.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
300	1Q	0.270	-1.121	4.382	-3.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
300	1R	-0.245	-1.121	-6.082	-3.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
300	1S	0.270	0.911	4.382	6.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
300	1T	-0.245	0.911	-6.082	6.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
300	2	0.312	-0.345	-6.626	2.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
300	7	0.194	-0.269	-4.435	2.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
300	8	0.194	-0.269	-4.434	2.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
301	1A	0.502	-1.597	12.757	-4.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
301	1B	-0.508	-1.597	-14.422	-4.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
301	1C	0.502	1.471	12.757	7.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
301	1D	-0.508	1.471	-14.422	7.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
301	1I	0.518	-2.482	8.412	-8.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
301	1J	-0.524	-2.482	-10.078	-8.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
301	1K	0.518	2.356	8.412	10.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
301	1L	-0.524	2.356	-10.078	10.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
301	1Q	0.243	-1.006	4.686	-2.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
301	1R	-0.249	-1.006	-6.351	-2.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
301	1S	0.243	0.880	4.686	5.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
301	1T	-0.249	0.880	-6.351	5.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
301	2	0.227	-0.198	-4.856	2.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
301	7	0.135	-0.124	-3.361	2.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
301	8	0.135	-0.125	-3.360	2.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
302	1A	0.801	-1.836	12.996	-7.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
302	1B	-0.675	-1.836	-14.886	-7.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
302	1C	0.801	1.519	12.996	9.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
302	1D	-0.675	1.519	-14.886	9.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
302	1I	0.868	-2.911	10.757	-14.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
302	1J	-0.742	-2.911	-12.647	-14.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
302	1K	0.868	2.594	10.757	17.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
302	1L	-0.742	2.594	-12.647	17.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
302	1Q	0.453	-1.233	5.286	-4.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
302	1R	-0.326	-1.233	-7.177	-4.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
302	1S	0.453	0.916	5.286	7.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
302	1T	-0.326	0.916	-7.177	7.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
302	2	0.259	-0.069	-2.994	1.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
302	7	0.162	-0.122	-2.279	1.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
302	8	0.162	-0.121	-2.279	1.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
303	1A	1.291	-2.227	15.583	-11.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
303	1B	-1.036	-2.227	-17.289	-11.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
303	1C	1.291	1.750	15.583	13.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
303	1D	-1.036	1.750	-17.289	13.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
303	1I	1.746	-3.542	14.366	-21.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
303	1J	-1.491	-3.542	-16.072	-21.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
303	1K	1.746	3.066	14.366	22.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
303	1L	-1.491	3.066	-16.072	22.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
303	1Q	0.815	-1.523	6.733	-7.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
303	1R	-0.559	-1.523	-8.439	-7.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
303	1S	0.815	1.047	6.733	8.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
303	1T	-0.559	1.047	-8.439	8.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
303	2	-0.286	-0.166	-0.864	-0.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
303	7	0.231	-0.238	-0.979	0.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
303	8	0.231	-0.236	-0.978	0.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
304	1A	7.299	-3.225	25.717	-16.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
304	1B	-9.103	-3.225	-29.197	-16.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
304	1C	7.299	2.665	25.717	14.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
304	1D	-9.103	2.665	-29.197	14.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
304	1I	7.870	-5.221	26.479	-26.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
304	1J	-9.674	-5.221	-29.959	-26.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
304	1K	7.870	4.661	26.479	25.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
304	1L	-9.674	4.661	-29.959	25.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
304	1Q	3.433	-2.171	12.056	-10.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
304	1R	-5.237	-2.171	-15.536	-10.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--

304	1S	3.433	1.611	12.056	9.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
304	1T	-5.237	1.611	-15.536	9.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
304	2	-0.277	-0.251	1.462	-2.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
304	7	-0.636	-0.314	0.290	-1.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
304	8	-0.634	-0.312	0.291	-1.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
305	1A	3.074	-2.665	17.870	-13.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
305	1B	-2.727	-2.665	-18.428	-13.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
305	1C	3.074	2.034	17.870	15.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
305	1D	-2.727	2.034	-18.428	15.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
305	1I	2.291	-3.760	10.308	-19.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
305	1J	-1.944	-3.760	-10.865	-19.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
305	1K	2.291	3.128	10.308	21.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
305	1L	-1.944	3.128	-10.865	21.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
305	1Q	1.411	-1.735	6.539	-7.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
305	1R	-1.064	-1.735	-7.097	-7.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
305	1S	1.411	1.104	6.539	9.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
305	1T	-1.064	1.104	-7.097	9.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
305	2	1.379	-0.687	-7.705	3.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
305	7	0.897	-0.597	-4.758	2.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
305	8	0.897	-0.597	-4.756	2.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
306	1A	1.978	-2.273	17.052	-8.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
306	1B	-1.894	-2.273	-17.733	-8.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
306	1C	1.978	1.842	17.052	11.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
306	1D	-1.894	1.842	-17.733	11.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
306	1I	1.878	-3.283	10.598	-12.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
306	1J	-1.794	-3.283	-11.279	-12.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
306	1K	1.878	2.853	10.598	14.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
306	1L	-1.794	2.853	-11.279	14.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
306	1Q	0.934	-1.455	6.401	-4.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
306	1R	-0.850	-1.455	-7.081	-4.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
306	1S	0.934	1.024	6.401	6.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
306	1T	-0.850	1.024	-7.081	6.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
306	2	1.487	-0.555	-5.891	2.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
306	7	0.915	-0.461	-3.725	2.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
306	8	0.915	-0.461	-3.723	2.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
307	1A	1.604	-2.133	16.623	-5.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
307	1B	-1.560	-2.133	-17.320	-5.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
307	1C	1.604	1.792	16.623	8.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
307	1D	-1.560	1.792	-17.320	8.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
307	1I	1.813	-3.260	11.284	-9.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
307	1J	-1.769	-3.260	-11.980	-9.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
307	1K	1.813	2.919	11.284	12.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
307	1L	-1.769	2.919	-11.980	12.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
307	1Q	0.817	-1.381	6.461	-3.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
307	1R	-0.773	-1.381	-7.157	-3.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
307	1S	0.817	1.040	6.461	5.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
307	1T	-0.773	1.040	-7.157	5.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
307	2	1.331	-0.415	-4.305	2.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
307	7	0.803	-0.317	-2.769	2.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
307	8	0.803	-0.319	-2.768	1.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
308	1A	2.048	-2.293	16.888	-8.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
308	1B	-1.826	-2.293	-17.474	-8.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
308	1C	2.048	1.747	16.888	10.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
308	1D	-1.826	1.747	-17.474	10.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
308	1I	2.509	-3.646	12.746	-16.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
308	1J	-2.287	-3.646	-13.332	-16.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
308	1K	2.509	3.101	12.746	19.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
308	1L	-2.287	3.101	-13.332	19.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
308	1Q	1.173	-1.589	6.878	-5.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
308	1R	-0.951	-1.589	-7.464	-5.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
308	1S	1.173	1.044	6.878	7.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
308	1T	-0.951	1.044	-7.464	7.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
308	2	1.376	-0.294	-2.682	1.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
308	7	0.885	-0.258	-1.773	1.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
308	8	0.885	-0.258	-1.771	1.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
309	1A	2.363	-2.670	18.016	-13.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
309	1B	-2.112	-2.670	-18.535	-13.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
309	1C	2.363	1.939	18.016	14.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
309	1D	-2.112	1.939	-18.535	14.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
309	1I	2.725	-4.287	17.097	-23.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
309	1J	-2.473	-4.287	-17.617	-23.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
309	1K	2.725	3.556	17.097	25.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
309	1L	-2.473	3.556	-17.617	25.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
309	1Q	1.310	-1.898	8.235	-8.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
309	1R	-1.058	-1.898	-8.755	-8.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
309	1S	1.310	1.167	8.235	9.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
309	1T	-1.058	1.167	-8.755	9.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
309	2	1.407	-0.309	1.259	-0.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
309	7	0.911	-0.400	-0.760	-0.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
309	8	0.911	-0.398	-0.759	-0.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

310	1A	4.935	-3.681	20.984	-18.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
310	1B	-2.921	-3.681	-18.974	-18.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
310	1C	4.935	2.811	20.984	16.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
310	1D	-2.921	2.811	-18.974	16.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
310	1I	4.321	-5.677	20.337	-29.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
310	1J	-2.307	-5.677	-18.327	-29.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
310	1K	4.321	4.808	20.337	28.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
310	1L	-2.307	4.808	-18.327	28.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
310	1Q	3.065	-2.516	10.457	-11.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
310	1R	-1.051	-2.516	-8.447	-11.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
310	1S	3.065	1.647	10.457	10.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
310	1T	-1.051	1.647	-8.447	10.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
310	2	2.384	-0.439	4.270	-2.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
310	7	1.968	-0.517	3.090	-1.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
310	8	1.967	-0.515	3.090	-1.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

311	1A	4.710	-4.065	21.463	-16.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
311	1B	-3.731	-4.065	-20.627	-16.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
311	1C	4.710	3.241	21.463	17.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
311	1D	-3.731	3.241	-20.627	17.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
311	1I	3.940	-5.699	14.981	-23.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
311	1J	-2.961	-5.699	-14.145	-23.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
311	1K	3.940	4.875	14.981	24.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
311	1L	-2.961	4.875	-14.145	24.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
311	1Q	2.456	-2.578	8.806	-8.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
311	1R	-1.477	-2.578	-7.970	-8.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
311	1S	2.456	1.754	8.806	10.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
311	1T	-1.477	1.754	-7.970	10.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
311	2	3.387	-0.783	-5.669	3.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
311	7	2.196	-0.713	-3.193	2.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
311	8	2.195	-0.711	-3.190	2.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

312	1A	3.429	-3.479	20.767	-10.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
312	1B	-3.207	-3.479	-20.115	-10.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
312	1C	3.429	2.832	20.767	13.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
312	1D	-3.207	2.832	-20.115	13.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
312	1I	3.216	-4.878	14.361	-14.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
312	1J	-2.994	-4.878	-13.708	-14.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
312	1K	3.216	4.231	14.361	16.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
312	1L	-2.994	4.231	-13.708	16.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
312	1Q	1.663	-2.186	8.460	-5.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
312	1R	-1.442	-2.186	-7.808	-5.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
312	1S	1.663	1.539	8.460	7.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
312	1T	-1.442	1.539	-7.808	7.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
312	2	3.194	-0.742	-4.542	2.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
312	7	1.956	-0.638	-2.565	2.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
312	8	1.956	-0.638	-2.562	2.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

313	1A	2.565	-3.148	20.185	-7.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
313	1B	-2.470	-3.148	-19.561	-7.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
313	1C	2.565	2.589	20.185	9.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
313	1D	-2.470	2.589	-19.561	9.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
313	1I	3.063	-4.723	14.067	-12.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
313	1J	-2.968	-4.723	-13.443	-12.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
313	1K	3.063	4.164	14.067	14.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
313	1L	-2.968	4.164	-13.443	14.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
313	1Q	1.369	-2.040	8.252	-4.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
313	1R	-1.274	-2.040	-7.628	-4.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
313	1S	1.369	1.480	8.252	6.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
313	1T	-1.274	1.480	-7.628	6.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
313	2	3.068	-0.651	-3.408	2.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
313	7	1.866	-0.524	-1.899	1.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
313	8	1.866	-0.525	-1.897	1.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

314	1A	2.790	-3.355	20.425	-10.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
314	1B	-2.276	-3.355	-19.692	-10.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
314	1C	2.790	2.603	20.425	12.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
314	1D	-2.276	2.603	-19.692	12.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
314	1I	3.457	-5.460	14.782	-20.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
314	1J	-2.943	-5.460	-14.049	-20.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
314	1K	3.457	4.709	14.782	22.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
314	1L	-2.943	4.709	-14.049	22.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
314	1Q	1.693	-2.332	8.503	-6.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
314	1R	-1.179	-2.332	-7.770	-6.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
314	1S	1.693	1.580	8.503	8.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
314	1T	-1.179	1.580	-7.770	8.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
314	2	3.086	-0.552	-2.428	0.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
314	7	1.988	-0.406	1.514	0.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
314	8	1.989	-0.408	1.516	0.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

315	1A	5.276	-3.861	21.913	-16.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
315	1B	-3.343	-3.861	-20.595	-16.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
315	1C	5.276	2.966	21.913	17.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
315	1D	-3.343	2.966	-20.595	17.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
315	1I	5.257	-6.290	15.795	-28.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
315	1J	-3.323	-6.290	-14.477	-28.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
315	1K	5.257	5.395	15.795	29.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
315	1L	-3.323	5.395	-14.477	29.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--

315	1Q	3.315	-2.693	9.319	-10.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
315	1R	-1.382	-2.693	-8.000	-10.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
315	1S	3.315	1.797	9.319	11.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
315	1T	-1.382	1.797	-8.000	11.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
315	2	3.683	-0.478	3.465	-0.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
315	7	2.726	-0.491	2.419	-0.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
315	8	2.724	-0.488	2.420	-0.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
316	1A	12.641	-4.909	23.555	-21.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
316	1B	-7.438	-4.909	-22.147	-21.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
316	1C	12.641	3.961	23.555	20.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
316	1D	-7.438	3.961	-22.147	20.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
316	1I	11.975	-8.268	16.180	-35.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
316	1J	-6.772	-8.268	-14.772	-35.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
316	1K	11.975	7.320	16.180	34.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
316	1L	-6.772	7.320	-14.772	34.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
316	1Q	8.047	-3.418	9.896	-13.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
316	1R	-2.844	-3.418	-8.488	-13.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
316	1S	8.047	2.470	9.896	12.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
316	1T	-2.844	2.470	-8.488	12.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
316	2	5.138	-0.479	4.350	-2.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
316	7	4.472	-0.564	2.972	-1.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
316	8	4.469	-0.560	2.974	-1.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
317	1A	6.271	-5.377	24.530	-20.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
317	1B	-4.805	-5.377	-23.785	-20.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
317	1C	6.271	4.544	24.530	21.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
317	1D	-4.805	4.544	-23.785	21.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
317	1I	4.633	-7.799	17.426	-28.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
317	1J	-3.167	-7.799	-16.681	-28.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
317	1K	4.633	6.966	17.426	30.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
317	1L	-3.167	6.966	-16.681	30.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
317	1Q	3.254	-3.367	10.063	-11.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
317	1R	-1.788	-3.367	-9.318	-11.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
317	1S	3.254	2.534	10.063	12.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
317	1T	-1.788	2.534	-9.318	12.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
317	2	4.545	-0.762	4.622	3.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
317	7	3.082	-0.701	2.919	2.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
317	8	3.080	-0.698	2.922	2.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
318	1A	3.703	-4.658	23.678	-13.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
318	1B	-3.436	-4.658	-22.741	-13.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
318	1C	3.703	3.944	23.678	15.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
318	1D	-3.436	3.944	-22.741	15.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
318	1I	3.342	-6.601	16.636	-18.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
318	1J	-3.074	-6.601	-15.699	-18.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
318	1K	3.342	5.888	16.636	20.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
318	1L	-3.074	5.888	-15.699	20.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
318	1Q	1.805	-2.879	9.746	-7.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
318	1R	-1.538	-2.879	-8.809	-7.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
318	1S	1.805	2.166	9.746	8.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
318	1T	-1.538	2.166	-8.809	8.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
318	2	4.534	-0.820	4.602	2.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
318	7	2.789	-0.702	2.994	2.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
318	8	2.788	-0.700	2.996	2.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
319	1A	2.496	-4.119	22.947	-9.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
319	1B	-2.416	-4.119	-21.966	-9.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
319	1C	2.496	3.481	22.947	11.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
319	1D	-2.416	3.481	-21.966	11.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
319	1I	3.070	-6.236	15.871	-15.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
319	1J	-2.990	-6.236	-14.891	-15.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
319	1K	3.070	5.598	15.871	17.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
319	1L	-2.990	5.598	-14.891	17.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
319	1Q	1.367	-2.641	9.412	-5.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
319	1R	-1.287	-2.641	-8.432	-5.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
319	1S	1.367	2.004	9.412	7.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
319	1T	-1.287	2.004	-8.432	7.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
319	2	4.350	-0.805	4.662	1.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
319	7	2.631	-0.640	3.044	1.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
319	8	2.631	-0.639	3.047	1.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
320	1A	3.997	-4.553	23.357	-13.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
320	1B	-3.159	-4.553	-22.447	-13.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
320	1C	3.997	3.763	23.357	14.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
320	1D	-3.159	3.763	-22.447	14.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
320	1I	4.223	-7.387	15.522	-24.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
320	1J	-3.385	-7.387	-14.612	-24.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
320	1K	4.223	6.596	15.522	26.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
320	1L	-3.385	6.596	-14.612	26.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
320	1Q	2.338	-3.066	9.409	-8.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
320	1R	-1.500	-3.066	-8.499	-8.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
320	1S	2.338	2.275	9.409	10.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
320	1T	-1.500	2.275	-8.499	10.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
320	2	4.416	-0.754	4.706	0.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
320	7	2.872	-0.547	3.050	0.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
320	8	2.872	-0.548	3.054	0.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
321	1A	7.519	-5.274	24.681	-20.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
321	1B	-4.691	-5.274	-24.277	-20.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
321	1C	7.519	4.414	24.681	20.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
321	1D	-4.691	4.414	-24.277	20.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
321	1I	6.993	-8.351	15.368	-35.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
321	1J	-4.165	-8.351	-14.965	-35.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
321	1K	6.993	7.492	15.368	35.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
321	1L	-4.165	7.492	-14.965	35.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
321	1Q	4.700	-3.479	9.486	-12.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
321	1R	-1.872	-3.479	-9.083	-12.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
321	1S	4.700	2.619	9.486	13.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
321	1T	-1.872	2.619	-9.083	13.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
321	2	5.064	-0.703	4.466	-1.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
321	7	3.792	-0.460	2.770	-0.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
321	8	3.792	-0.461	2.773	-0.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
322	1A	12.255	-6.358	25.639	-26.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
322	1B	-6.562	-6.358	-26.920	-26.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
322	1C	12.255	5.539	25.639	25.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
322	1D	-6.562	5.539	-26.920	25.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
322	1I	12.040	-10.491	15.494	-44.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
322	1J	-6.347	-10.491	-16.776	-44.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
322	1K	12.040	9.672	15.494	43.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
322	1L	-6.347	9.672	-16.776	43.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
322	1Q	8.142	-4.212	9.413	-17.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
322	1R	-2.449	-4.212	-10.694	-17.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
322	1S	8.142	3.393	9.413	15.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
322	1T	-2.449	3.393	-10.694	15.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
322	2	6.365	-0.700	3.776	-3.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
322	7	5.338	-0.498	-2.174	-2.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
322	8	5.336	-0.494	-2.170	-2.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
323	1A	6.056	-6.897	26.357	-26.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
323	1B	-4.578	-6.897	-27.016	-26.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
323	1C	6.056	6.211	26.357	27.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
323	1D	-4.578	6.211	-27.016	27.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
323	1I	3.670	-10.103	17.587	-36.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
323	1J	-2.193	-10.103	-18.246	-36.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
323	1K	3.670	9.417	17.587	37.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
323	1L	-2.193	9.417	-18.246	37.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
323	1Q	2.988	-4.201	10.184	-14.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
323	1R	-1.510	-4.201	-10.843	-14.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
323	1S	2.988	3.515	10.184	15.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
323	1T	-1.510	3.515	-10.843	15.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
323	2	4.881	0.764	10.555	3.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
323	7	3.324	-0.602	6.310	2.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
323	8	3.323	-0.598	6.314	2.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
324	1A	2.850	-5.869	25.996	-17.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
324	1B	-2.733	-5.869	-26.312	-17.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
324	1C	2.850	5.257	25.996	19.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
324	1D	-2.733	5.257	-26.312	19.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
324	1I	2.226	-8.514	17.431	-23.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
324	1J	-2.109	-8.514	-17.747	-23.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
324	1K	2.226	7.901	17.431	25.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
324	1L	-2.109	7.901	-17.747	25.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
324	1Q	1.295	-3.571	10.169	-9.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
324	1R	-1.177	-3.571	-10.485	-9.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
324	1S	1.295	2.959	10.169	10.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
324	1T	-1.177	2.959	-10.485	10.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
324	2	4.768	-0.810	9.154	3.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
324	7	2.892	-0.664	5.440	2.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
324	8	2.892	-0.662	5.446	2.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
325	1A	1.152	-5.127	25.136	-12.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
325	1B	-1.342	-5.127	-25.356	-12.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
325	1C	1.152	4.572	25.136	14.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
325	1D	-1.342	4.572	-25.356	14.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
325	1I	1.974	-7.944	16.830	-20.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
325	1J	-2.163	-7.944	-17.050	-20.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
325	1K	1.974	7.389	16.830	21.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
325	1L	-2.163	7.389	-17.050	21.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
325	1Q	0.747	-3.246	9.867	-7.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
325	1R	-0.936	-3.246	-10.087	-7.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
325	1S	0.747	2.691	9.867	8.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
325	1T	-0.936	2.691	-10.087	8.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
325	2	4.602	-0.876	7.758	1.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
325	7	2.709	-0.661	4.574	1.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
325	8	2.709	-0.660	4.580	1.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
326	1A	3.887	-5.839	25.814	-17.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
326	1B	-3.144	-5.839	-26.267	-17.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
326	1C	3.887	5.175	25										

326	1K	3.870	8.813	16.392	33.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
326	1L	-3.127	8.813	-16.845	33.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
326	1Q	2.190	-3.805	9.862	-11.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
326	1R	-1.447	-3.805	-10.315	-11.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
326	1S	2.190	3.141	9.862	12.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
326	1T	-1.447	3.141	-10.315	12.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
326	2	4.502	-0.895	6.331	0.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
326	7	2.799	-0.617	3.654	0.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
326	8	2.799	-0.617	3.660	0.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
327	1A	8.087	-6.743	26.536	-25.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
327	1B	-5.351	-6.743	-27.574	-25.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
327	1C	8.087	6.057	26.536	26.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
327	1D	-5.351	6.057	-27.574	26.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
327	1I	6.950	-10.921	15.745	-44.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
327	1J	-4.215	-10.921	-16.783	-44.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
327	1K	6.950	10.235	15.745	45.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
327	1L	-4.215	10.235	-16.783	45.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
327	1Q	4.742	-4.351	9.750	-16.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
327	1R	-2.006	-4.351	-10.788	-16.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
327	1S	4.742	3.664	9.750	16.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
327	1T	-2.006	3.664	-10.788	16.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
327	2	4.616	-0.899	4.779	-1.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
327	7	3.212	-0.566	2.567	-0.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
327	8	3.211	-0.566	2.573	-0.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
328	1A	10.752	-8.327	27.210	-33.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
328	1B	-3.910	-8.327	-29.555	-33.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
328	1C	10.752	7.710	27.210	32.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
328	1D	-3.910	7.710	-29.555	32.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
328	1I	9.171	-13.297	15.117	-58.139	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.03	--
328	1J	-2.328	-13.297	-17.462	-58.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.03	--
328	1K	9.171	12.680	15.117	57.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.03	--
328	1L	-2.328	12.680	-17.462	57.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
328	1Q	7.756	-5.230	9.538	-21.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
328	1R	-0.913	-5.230	-11.883	-21.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
328	1S	7.756	4.613	9.538	20.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
328	1T	-0.913	4.613	-11.883	20.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
328	2	5.721	-0.930	-3.215	-3.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
328	7	4.608	-0.553	-1.925	-2.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
328	8	4.606	-0.553	-1.920	-2.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
329	1A	1.380	-2.514	17.720	-15.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
329	1B	-1.184	-2.514	-19.316	-15.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
329	1C	1.380	1.977	17.720	16.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
329	1D	-1.184	1.977	-19.316	16.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
329	1I	1.092	-3.572	6.700	-23.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
329	1J	-0.896	-3.572	-8.296	-23.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
329	1K	1.092	3.035	6.700	24.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
329	1L	-0.896	3.035	-8.296	24.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
329	1Q	0.662	-1.615	5.410	-9.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
329	1R	-0.467	-1.615	-7.006	-9.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
329	1S	0.662	1.078	5.410	9.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
329	1T	-0.467	1.078	-7.006	9.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
329	2	-0.860	-0.616	-10.982	2.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
329	7	-0.464	-0.526	-6.955	1.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
329	8	-0.464	-0.524	-6.952	1.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
330	1A	5.826	-3.472	30.655	-18.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
330	1B	-6.738	-3.472	-32.145	-18.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
330	1C	5.826	2.876	30.655	15.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
330	1D	-6.738	2.876	-32.145	15.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
330	1I	2.013	-5.447	12.815	-27.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
330	1J	-2.924	-5.447	-14.305	-27.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
330	1K	2.013	4.851	12.815	24.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
330	1L	-2.924	4.851	-14.305	24.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
330	1Q	1.807	-2.301	10.241	-11.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
330	1R	-2.719	-2.301	-11.730	-11.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
330	1S	1.807	1.705	10.241	9.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
330	1T	-2.719	1.705	-11.730	9.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
330	2	5.328	-0.668	-10.500	1.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
330	7	2.953	-0.575	-6.556	-0.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
330	8	2.954	-0.572	-6.553	-0.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
331	1A	46.055	-6.165	37.065	-22.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
331	1B	-36.714	-6.165	-26.030	-22.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
331	1C	46.055	5.592	37.065	16.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
331	1D	-36.714	5.592	-26.030	16.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
331	1I	20.006	-10.984	32.302	-32.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
331	1J	-10.666	-10.984	-21.267	-32.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
331	1K	20.006	10.411	32.302	26.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
331	1L	-10.666	10.411	-21.267	26.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
331	1Q	19.931	-4.289	21.060	-15.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
331	1R	-10.590	-4.289	-10.025	-15.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
331	1S	19.931	3.716	21.060	9.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
331	1T	-10.590	3.716	-10.025	9.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
331	2	-30.752	-0.476	-33.480	-2.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.04	--
331	7	-15.962	-0.452	-17.162	-3.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--

331	8	-15.964	-0.449	-17.164	-3.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
332	1A	44.198	-6.294	33.751	-22.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
332	1B	-36.000	-6.294	-24.453	-22.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
332	1C	44.198	5.758	33.751	17.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
332	1D	-36.000	5.758	-24.453	17.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
332	1I	18.734	-9.695	28.773	-32.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
332	1J	-10.537	-9.695	-19.474	-32.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
332	1K	18.734	9.159	28.773	27.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
332	1L	-10.537	9.159	-19.474	27.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
332	1Q	18.790	-3.992	18.647	-14.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
332	1R	-10.592	-3.992	-9.349	-14.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
332	1S	18.790	3.456	18.647	9.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
332	1T	-10.592	3.456	-9.349	9.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
332	2	-27.464	0.418	-30.128	-1.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.04	--
332	7	-14.290	-0.397	-15.610	-2.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
332	8	-14.299	-0.394	-15.611	-2.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
333	1A	7.748	-3.475	29.896	-17.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
333	1B	-9.305	-3.475	-32.877	-17.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
333	1C	7.748	2.902	29.896	16.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
333	1D	-9.305	2.902	-32.877	16.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
333	1I	2.397	-5.031	11.077	-26.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
333	1J	-3.954	-5.031	-14.058	-26.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
333	1K	2.397	4.457	11.077	24.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
333	1L	-3.954	4.457	-14.058	24.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
333	1Q	2.291	-2.192	9.531	-11.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
333	1R	-3.847	-2.192	-12.512	-11.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
333	1S	2.291	1.618	9.531	9.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
333	1T	-3.847	1.618	-12.512	9.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
333	2	7.084	-0.628	-9.080	1.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
333	7	3.834	-0.544	-5.954	0.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
333	8	3.836	-0.542	-5.949	0.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
334	1A	6.639	-3.752	20.601	-20.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
334	1B	-4.118	-3.752	-18.410	-20.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
334	1C	6.639	2.874	20.601	18.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
334	1D	-4.118	2.874	-18.410	18.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
334	1I	5.463	-5.493	12.968	-30.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
334	1J	-2.942	-5.493	-10.777	-30.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
334	1K	5.463	4.615	12.968	28.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
334	1L	-2.942	4.615	-10.777	28.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
334	1Q	3.953	-2.489	8.712	-12.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
334	1R	-1.431	-2.489	-6.520	-12.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
334	1S	3.953	1.611	8.712	10.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
334	1T	-1.431	1.611	-6.520	10.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
334	2	2.285	-0.735	-14.138	2.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
334	7	1.483	-0.697	-7.912	1.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
334	8	1.483	-0.694	-7.910	1.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
335	1A	37.330	-5.807	26.556	-24.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
335	1B	-26.984	-5.807	-22.970	-24.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
335	1C	37.330	5.027	26.556	19.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
335	1D	-26.984	5.027	-22.970	19.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
335	1I	18.187	-7.607	17.100	-36.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
335	1J	-7.840	-7.607	-13.514	-36.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
335	1K	18.187	6.827	17.100	31.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
335	1L	-7.840	6.827	-13.514	31.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
335	1Q	17.641	-3.437	11.881	-15.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
335	1R	-7.294	-3.437	-8.296	-15.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
335	1S	17.641	2.656	11.881	11.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
335	1T	-7.294	2.656	-8.296	11.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
335	2	-19.363	0.384	-13.787	-1.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
335	7	-8.856	-0.437	-7.333	-1.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
335	8	-8.861	-0.434	-7.330	-1.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
336	1A	37.859	-5.533	27.584	-24.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
336	1B	-26.567	-5.533	-23.833	-24.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
336	1C	37.859	4.762	27.584	19.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
336	1D	-26.567	4.762	-23.833	19.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
336	1I	18.606	-7.823	17.661	-35.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
336	1J	-7.314	-7.823	-13.910	-35.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
336	1K	18.606	7.052	17.661	30.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
336	1L	-7.314	7.052	-13.910	30.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
336	1Q	18.156	-3.423	12.344	-15.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
336	1R	-6.864	-3.423	-8.592	-15.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
336	1S	18.156	2.652	12.344	10.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
336	1T	-6.864	2.652	-8.592	10.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
336	2	-21.237	0.332	-13.613	-1.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
336	7	-9.728	-0.417	-7.183	-2.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
336	8	-9.729	-0.414	-7.181	-2.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
337	1A	10.229	-4.211	21.696	-21.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
337	1B	-6.481	-4.211	-18.919	-21.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
337	1C	10.229	3.329	21.696	18.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
337	1D	-6.481	3.329	-18.919	18.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--

337	1I	7.017	-5.425	13.971	-31.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
337	1J	-3.269	-5.425	-11.194	-31.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
337	1K	7.017	4.543	13.971	29.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
337	1L	-3.269	4.543	-11.194	29.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
337	1Q	5.696	-2.579	9.515	-13.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
337	1R	-1.948	-2.579	-6.738	-13.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
337	1S	5.696	1.697	9.515	10.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
337	1T	-1.948	1.697	-6.738	10.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
337	2	-4.165	-0.696	-14.914	1.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
337	7	-1.500	-0.674	-8.221	0.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
337	8	-1.501	-0.671	-8.220	0.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
338	1A	3.474	-3.268	20.798	-17.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
338	1B	-2.688	-3.268	-21.244	-17.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
338	1C	3.474	2.469	20.798	18.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
338	1D	-2.688	2.469	-21.244	18.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
338	1I	2.792	-4.484	11.082	-26.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
338	1J	-2.005	-4.484	-11.528	-26.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
338	1K	2.792	3.684	11.082	26.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
338	1L	-2.005	3.684	-11.528	26.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
338	1Q	1.773	-2.109	7.450	-10.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
338	1R	-0.986	-2.109	-7.896	-10.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
338	1S	1.773	1.309	7.450	10.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
338	1T	-0.986	1.309	-7.896	10.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
338	2	1.654	-0.765	-8.949	2.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
338	7	1.080	-0.693	-5.378	1.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
338	8	1.080	-0.691	-5.376	1.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
339	1A	15.114	-5.751	23.783	-24.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
339	1B	-9.382	-5.751	-22.534	-24.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
339	1C	15.114	4.806	23.783	23.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
339	1D	-9.382	4.806	-22.534	23.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
339	1I	9.066	-7.872	16.872	-36.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
339	1J	-3.334	-7.872	-15.624	-36.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
339	1K	9.066	6.927	16.872	34.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
339	1L	-3.334	6.927	-15.624	34.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
339	1Q	8.180	-3.514	10.018	-14.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
339	1R	-2.448	-3.514	-8.769	-14.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
339	1S	8.180	2.570	10.018	13.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
339	1T	-2.448	2.570	-8.769	13.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
339	2	-5.643	0.629	-7.084	2.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
339	7	-1.856	-0.603	-3.934	1.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
339	8	-1.858	-0.599	-3.930	1.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
340	1A	29.537	-6.507	27.057	-29.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
340	1B	-18.968	-6.507	-30.531	-29.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
340	1C	29.537	5.703	27.057	25.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
340	1D	-18.968	5.703	-30.531	25.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
340	1I	14.641	-8.685	16.529	-44.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
340	1J	-4.072	-8.685	-20.003	-44.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
340	1K	14.641	7.881	16.529	40.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
340	1L	-4.072	7.881	-20.003	40.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
340	1Q	14.858	-3.832	9.645	-18.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
340	1R	-4.289	-3.832	-13.120	-18.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
340	1S	14.858	3.028	9.645	14.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
340	1T	-4.289	3.028	-13.120	14.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
340	2	-6.936	0.473	-2.270	1.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
340	7	-1.340	-0.283	-1.599	-0.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
340	8	-1.345	-0.278	-1.594	-0.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
341	1A	29.962	-6.689	27.914	-29.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
341	1B	-18.755	-6.689	-31.618	-29.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
341	1C	29.962	5.904	27.914	25.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
341	1D	-18.755	5.904	-31.618	25.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
341	1I	14.833	-8.949	16.728	-44.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
341	1J	-3.627	-8.949	-20.432	-44.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
341	1K	14.833	8.164	16.728	40.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
341	1L	-3.627	8.164	-20.432	40.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
341	1Q	15.164	-3.920	9.844	-18.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
341	1R	-3.958	-3.920	-13.548	-18.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
341	1S	15.164	3.134	9.844	14.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
341	1T	-3.958	3.134	-13.548	14.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
341	2	-7.226	0.424	-1.624	0.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
341	7	-1.748	-0.249	-1.685	-1.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
341	8	-1.753	-0.244	-1.682	-0.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
342	1A	18.331	-5.581	22.943	-26.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
342	1B	-11.435	-5.581	-24.502	-26.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
342	1C	18.331	4.653	22.943	23.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
342	1D	-11.435	4.653	-24.502	23.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
342	1I	10.379	-7.422	15.741	-38.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
342	1J	-3.483	-7.422	-17.300	-38.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
342	1K	10.379	6.494	15.741	36.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
342	1L	-3.483	6.494	-17.300	36.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
342	1Q	9.728	-3.359	8.829	-15.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
342	1R	-2.833	-3.359	-10.387	-15.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
342	1S	9.728	2.432	8.829	13.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
342	1T	-2.833	2.432	-10.387	13.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--

342	2	-6.572	0.620	-6.448	2.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
342	7	-2.104	-0.541	-3.620	0.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
342	8	-2.107	-0.537	-3.616	0.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
343	1A	8.405	-4.601	22.739	-21.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
343	1B	-5.436	-4.601	-21.372	-21.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
343	1C	8.405	3.667	22.739	21.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
343	1D	-5.436	3.667	-21.372	21.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
343	1I	5.957	-6.445	16.293	-31.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
343	1J	-2.988	-6.445	-14.926	-31.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
343	1K	5.957	5.511	16.293	31.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
343	1L	-2.988	5.511	-14.926	31.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
343	1Q	4.658	-2.913	9.654	-12.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
343	1R	-1.690	-2.913	-8.287	-12.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
343	1S	4.658	1.978	9.654	12.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
343	1T	-1.690	1.978	-8.287	12.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
343	2	2.878	-0.713	-7.365	3.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
343	7	2.158	-0.701	-4.070	1.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
343	8	2.157	-0.698	-4.066	1.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
344	1A	14.281	-6.989	25.446	-31.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
344	1B	-8.152	-6.989	-26.924	-31.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
344	1C	14.281	6.185	25.446	29.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
344	1D	-8.152	6.185	-26.924	29.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
344	1I	8.370	-10.055	17.888	-45.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
344	1J	-2.241	-10.055	-19.367	-45.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
344	1K	8.370	9.251	17.888	44.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
344	1L	-2.241	9.251	-19.367	44.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
344	1Q	7.955	-4.247	9.877	-18.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
344	1R	-1.826	-4.247	-11.355	-18.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
344	1S	7.955	3.444	9.877	16.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
344	1T	-1.826	3.444	-11.355	16.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
344	2	2.409	0.733	4.712	3.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
344	7	2.958	-0.469	2.418	1.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
344	8	2.955	-0.464	2.422	1.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
345	1A	20.985	-7.020	28.505	-37.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
345	1B	-11.280	-7.020	-31.385	-37.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
345	1C	20.985	6.402	28.505	33.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
345	1D	-11.280	6.402	-31.385	33.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
345	1I	11.745	-10.350	18.571	-55.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
345	1J	-2.040	-10.350	-21.450	-55.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
345	1K	11.745	9.732	18.571	52.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
345	1L	-2.040	9.732	-21.450	52.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
345	1Q	11.867	-4.255	10.498	-22.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
345	1R	-2.162	-4.255	-13.377	-22.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
345	1S	11.867	3.638	10.498	19.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
345	1T	-2.162	3.638	-13.377	19.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
345	2	1.032	0.526	3.422	2.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
345	7	3.215	0.249	1.300	0.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
345	8	3.210	0.251	1.305	0.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
346	1A	21.407	-7.093	28.922	-36.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
346	1B	-11.144	-7.093	-32.056	-36.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
346	1C	21.407	6.501	28.922	33.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
346	1D	-11.144	6.501	-32.056	33.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
346	1I	12.114	-10.451	18.660	-55.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
346	1J	-1.851	-10.451	-21.794	-55.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
346	1K	12.114	9.859	18.660	52.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
346	1L	-1.851	9.859	-21.794	52.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
346	1Q	12.199	-4.279	10.571	-22.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
346	1R	-1.935	-4.279	-13.705	-22.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
346	1S	12.199	3.687	10.571	19.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
346	1T	-1.935	3.687	-13.705	19.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
346	2	0.773	0.471	3.206	2.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
346	7	3.210	0.201	1.145	0.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
346	8	3.204	0.204	1.148	0.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
347	1A	15.927	-6.589	25.624	-33.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
347	1B	-8.908	-6.589	-27.462	-33.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
347	1C	15.927	5.825	25.624	31.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
347	1D	-8.908	5.825	-27.462	31.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
347	1I	8.974	-9.410	17.892	-48.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
347	1J	-1.955	-9.410	-19.731	-48.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
347	1K	8.974	8.646	17.892	46.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
347	1L	-1.955	8.646	-19.731	46.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
347	1Q	8.846	-3.988	9.870	-19.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
347	1R	-1.826	-3.988	-11.708	-19.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
347	1S	8.846	3.224	9.870	17.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
347	1T	-1.826	3.224	-11.708	17.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
347	2	1.925	0.706	4.511	3.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
347	7	2.923	0.410	2.203	1.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
347	8	2.919	0.410	2.206	1.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
348	1A	10.233	-6.097	25.232	-27.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
348	1B	-6.325	-6.097	-25.524	-27.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--

348	1C	10.233	5.240	25.232	26.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
348	1D	-6.325	5.240	-25.524	26.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
348	1I	6.581	-8.696	-17.896	-39.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
348	1J	-2.674	-8.696	-18.188	-39.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
348	1K	6.581	7.839	17.896	38.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
348	1L	-2.674	7.839	-18.188	38.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
348	1Q	5.709	-3.746	9.993	-15.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
348	1R	-1.802	-3.746	-10.285	-15.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
348	1S	5.709	2.888	9.993	15.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
348	1T	-1.802	2.888	-10.285	15.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
348	2	3.744	0.693	4.913	3.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
348	7	3.212	-0.606	2.857	2.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
348	8	3.209	-0.602	2.860	2.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

349	1A	11.339	-8.418	26.655	-41.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
349	1B	-3.909	-8.418	-29.238	-41.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	--
349	1C	11.339	7.819	26.655	40.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
349	1D	-3.909	7.819	-29.238	40.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	--
349	1I	7.931	-12.835	18.846	-59.631	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.02	--
349	1J	-0.501	-12.835	-21.429	-59.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
349	1K	7.931	12.236	18.846	58.422	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.02	--
349	1L	-0.501	12.236	-21.429	58.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
349	1Q	7.865	-5.136	10.223	-23.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
349	1R	-0.436	-5.136	-12.806	-23.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
349	1S	7.865	4.537	10.223	22.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
349	1T	-0.436	4.537	-12.806	22.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
349	2	6.290	0.993	11.929	4.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
349	7	5.761	0.601	7.142	2.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
349	8	5.758	0.600	7.145	2.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

350	1A	16.913	-8.528	27.698	-51.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.06	--
350	1B	-5.460	-8.528	-32.773	-51.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.06	--
350	1C	16.913	8.101	27.698	48.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.06	--
350	1D	-5.460	8.101	-32.773	48.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	--
350	1I	11.747	-13.470	20.858	-73.649	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.03	--
350	1J	-0.294	-13.470	-25.933	-73.649	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.03	--
350	1K	11.747	13.043	20.858	71.136	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.03	--
350	1L	-0.294	13.043	-25.933	71.136	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.03	--
350	1Q	11.564	-5.253	10.561	-29.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
350	1R	-0.111	-5.253	-15.636	-29.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
350	1S	11.564	4.826	10.561	27.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
350	1T	-0.111	4.826	-15.636	27.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
350	2	6.884	0.782	9.545	4.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
350	7	7.193	0.432	5.160	2.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
350	8	7.188	0.433	5.164	2.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

351	1A	17.914	-7.931	27.889	-50.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.06	--
351	1B	-5.849	-7.931	-33.278	-50.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.06	--
351	1C	17.914	7.529	27.889	48.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.06	--
351	1D	-5.849	7.529	-33.278	48.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	--
351	1I	12.340	-13.180	21.065	-73.614	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.03	--
351	1J	-0.274	-13.180	-26.454	-73.614	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.03	--
351	1K	12.340	12.778	21.065	70.953	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.03	--
351	1L	-0.274	12.778	-26.454	70.953	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.03	--
351	1Q	12.088	-5.034	10.650	-29.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
351	1R	-0.022	-5.034	-16.039	-29.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
351	1S	12.088	4.632	10.650	27.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
351	1T	-0.022	4.632	-16.039	27.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
351	2	6.958	0.731	9.153	4.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
351	7	7.403	0.390	4.857	2.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
351	8	7.396	0.392	4.861	2.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

352	1A	12.443	-8.031	26.654	-44.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.04	--
352	1B	-3.778	-8.031	-29.797	-44.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	--
352	1C	12.443	7.471	26.654	42.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
352	1D	-3.778	7.471	-29.797	42.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
352	1I	8.722	-12.077	19.186	-64.056	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.02	--
352	1J	-0.057	-12.077	-22.329	-64.056	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
352	1K	8.722	11.517	19.186	62.505	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.02	--
352	1L	-0.057	11.517	-22.329	62.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
352	1Q	8.836	-4.860	10.231	-25.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
352	1R	-0.171	-4.860	-13.374	-25.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
352	1S	8.836	4.301	10.231	24.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
352	1T	-0.171	4.301	-13.374	24.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
352	2	6.612	0.975	11.693	4.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
352	7	6.287	0.586	6.929	2.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
352	8	6.282	0.586	6.933	2.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

353	1A	9.969	-7.664	26.437	-35.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
353	1B	-5.875	-7.664	-27.919	-35.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
353	1C	9.969	6.997	26.437	34.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
353	1D	-5.875	6.997	-27.919	34.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
353	1I	6.068	-11.353	17.950	-50.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
353	1J	-1.974	-11.353	-19.432	-50.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
353	1K	6.068	10.686	17.950	50.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
353	1L	-1.974	10.686	-19.432	50.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
353	1Q	5.593	-4.653	10.083	-19.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
353	1R	-1.500	-4.653	-11.566	-19.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--

353	1S	5.593	3.986	10.083	19.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
353	1T	-1.500	3.986	-11.566	19.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
353	2	5.148	0.958	11.630	4.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
353	7	4.185	0.566	6.976	2.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
353	8	4.182	0.565	6.980	2.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
354	1A	1.004	-2.019	13.761	-10.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
354	1B	-0.884	-2.019	-15.709	-10.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
354	1C	1.004	1.675	13.761	13.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
354	1D	-0.884	1.675	-15.709	13.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
354	1I	0.649	-2.950	5.786	-15.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
354	1J	-0.529	-2.950	-7.734	-15.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
354	1K	0.649	2.607	5.786	17.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
354	1L	-0.529	2.607	-7.734	17.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
354	1Q	0.445	-1.293	4.324	-5.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
354	1R	-0.325	-1.293	-6.272	-5.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
354	1S	0.445	0.950	4.324	8.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
354	1T	-0.325	0.950	-6.272	8.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
354	2	0.134	-0.450	-7.461	3.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
354	7	0.113	-0.370	-5.009	2.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
354	8	0.113	-0.369	-5.004	2.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
355	1A	1.603	-2.478	17.002	-14.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
355	1B	-1.362	-2.478	-18.739	-14.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
355	1C	1.603	1.979	17.002	16.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
355	1D	-1.362	1.979	-18.739	16.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
355	1I	1.295	-3.521	5.993	-21.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
355	1J	-1.054	-3.521	-7.730	-21.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
355	1K	1.295	3.023	5.993	23.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
355	1L	-1.054	3.023	-7.730	23.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
355	1Q	0.778	-1.583	5.114	-8.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
355	1R	-0.538	-1.583	-6.851	-8.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
355	1S	0.778	1.085	5.114	9.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
355	1T	-0.538	1.085	-6.851	9.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
355	2	-1.163	-0.572	-10.834	2.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
355	7	-0.634	-0.488	-6.890	2.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
355	8	-0.634	-0.486	-6.885	2.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
356	1A	3.098	-3.103	20.286	-16.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
356	1B	-2.685	-3.103	-20.841	-16.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
356	1C	3.098	2.347	20.286	17.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
356	1D	-2.685	2.347	-20.841	17.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
356	1I	2.459	-4.291	10.763	-24.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
356	1J	-2.045	-4.291	-11.319	-24.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
356	1K	2.459	3.536	10.763	25.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
356	1L	-2.045	3.536	-11.319	25.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
356	1Q	1.480	-2.007	7.290	-9.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
356	1R	-1.067	-2.007	-7.846	-9.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
356	1S	1.480	1.252	7.290	10.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
356	1T	-1.067	1.252	-7.846	10.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
356	2	1.676	-0.742	-8.124	3.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
356	7	1.075	-0.666	-4.995	2.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
356	8	1.074	-0.665	-4.991	2.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
357	1A	6.879	-4.493	22.348	-19.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
357	1B	-4.623	-4.493	-21.056	-19.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
357	1C	6.879	3.582	22.348	20.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
357	1D	-4.623	3.582	-21.056	20.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
357	1I	5.210	-6.296	15.970	-28.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
357	1J	-2.954	-6.296	-14.677	-28.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
357	1K	5.210	5.385	15.970	29.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
357	1L	-2.954	5.385	-14.677	29.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
357	1Q	3.822	-2.844	9.432	-11.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
357	1R	-1.567	-2.844	-8.139	-11.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
357	1S	3.822	1.933	9.432	12.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
357	1T	-1.567	1.933	-8.139	12.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
357	2	3.344	-0.740	-7.180	3.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
357	7	2.320	-0.711	-3.979	2.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
357	8	2.320	-0.709	-3.976	2.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
358	1A	8.983	-5.887	25.156	-24.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
358	1B	-5.810	-5.887	-24.893	-24.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
358	1C	8.983	5.026	25.156	25.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
358	1D	-5.810	5.026	-24.893	25.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
358	1I	5.979	-8.453	17.885	-35.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
358	1J	-2.806	-8.453	-17.621	-35.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
358	1K	5.979	7.592	17.885	36.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
358	1L	-2.806	7.592	-17.621	36.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
358	1Q	4.966	-3.643	10.119	-13.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
358	1R	-1.793	-3.643	-9.856	-13.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
358	1S	4.966	2.782	10.119	14.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
358	1T	-1.793	2.782	-9.856	14.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
358	2	4.064	0.653	4.887	3.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
358	7	3.213	-0.642	2.911	2.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
358	8	3.212	-0.638	2.916	2.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

359	1A	42.540	-8.057	28.303	-21.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
359	1B	-33.765	-8.057	-18.236	-21.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
359	1C	42.540	7.503	28.303	15.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
359	1D	-33.765	7.503	-18.236	15.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
359	1I	40.630	-9.595	32.161	-33.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
359	1J	-31.856	-9.595	-22.094	-33.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
359	1K	40.630	9.041	32.161	27.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
359	1L	-31.856	9.041	-22.094	27.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
359	1Q	23.682	-4.389	18.528	-14.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
359	1R	-14.907	-4.389	-8.461	-14.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
359	1S	23.682	3.835	18.528	9.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
359	1T	-14.907	3.835	-8.461	9.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
359	2	3.264	-0.376	11.367	-5.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
359	7	4.300	-0.386	9.483	-4.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
359	8	4.296	-0.384	9.486	-4.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

360	1A	34.851	-4.473	29.503	-23.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
360	1B	-24.038	-4.473	-25.873	-23.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
360	1C	34.851	3.700	29.503	18.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
360	1D	-24.038	3.700	-25.873	18.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
360	1I	34.815	-7.869	26.835	-36.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
360	1J	-24.002	-7.869	-23.205	-36.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
360	1K	34.815	7.095	26.835	31.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
360	1L	-24.002	7.095	-23.205	31.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
360	1Q	21.056	-3.187	14.838	-15.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
360	1R	-10.243	-3.187	-11.208	-15.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
360	1S	21.056	2.413	14.838	10.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
360	1T	-10.243	2.413	-11.208	10.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
360	2	5.581	-0.510	7.590	-5.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
360	7	6.234	-0.530	5.500	-4.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
360	8	6.230	-0.527	5.506	-4.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

361	1A	26.766	-5.693	26.080	-28.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
361	1B	-15.894	-5.693	-29.689	-28.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
361	1C	26.766	4.899	26.080	24.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
361	1D	-15.894	4.899	-29.689	24.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
361	1I	27.940	-8.136	18.350	-44.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
361	1J	-17.067	-8.136	-21.958	-44.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
361	1K	27.940	7.342	18.350	40.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
361	1L	-17.067	7.342	-21.958	40.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
361	1Q	17.362	-3.511	9.813	-18.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
361	1R	-6.489	-3.511	-13.422	-18.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
361	1S	17.362	2.718	9.813	14.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
361	1T	-6.489	2.718	-13.422	14.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
361	2	7.661	-0.685	4.393	-5.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
361	7	7.498	-0.541	-2.386	-4.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
361	8	7.494	-0.536	-2.381	-4.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

362	1A	19.010	-7.184	28.089	-34.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.05	--
362	1B	-9.022	-7.184	-31.104	-34.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
362	1C	19.010	6.580	28.089	31.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
362	1D	-9.022	6.580	-31.104	31.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
362	1I	19.771	-9.529	17.835	-55.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.04	--
362	1J	-9.783	-9.529	-20.850	-55.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
362	1K	19.771	8.925	17.835	52.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.04	--
362	1L	-9.783	8.925	-20.850	52.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	--
362	1Q	13.320	-4.096	10.185	-22.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
362	1R	-3.332	-4.096	-13.200	-22.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
362	1S	13.320	3.492	10.185	18.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
362	1T	-3.332	3.492	-13.200	18.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
362	2	8.824	-0.880	-4.452	-5.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
362	7	7.908	-0.601	-3.437	-4.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
362	8	7.904	-0.599	-3.433	-4.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

363	1A	17.093	-8.659	27.462	-44.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.06	--
363	1B	-5.334	-8.659	-32.683	-44.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.06	--
363	1C	17.093	8.246	27.462	41.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.06	--
363	1D	-5.334	8.246	-32.683	41.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.06	--
363	1I	14.976	-13.167	15.231	-74.385	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.05	--
363	1J	-3.217	-13.167	-20.453	-74.385	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.05	--
363	1K	14.976	12.754	15.231	71.808	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.05	--
363	1L	-3.217	12.754	-20.453	71.808	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.05	--
363	1Q	12.431	-5.207	9.211	-28.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
363	1R	-0.672	-5.207	-14.432	-28.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
363	1S	12.431	4.794	9.211	25.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
363	1T	-0.672	4.794	-14.432	25.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
363	2	8.989	-1.071	-5.687	-6.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
363	7	7.718	-0.685	-4.002	-4.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
363	8	7.715	-0.683	-4.000	-4.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

364	1A	40.953	-9.380	32.844	-33.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
364	1B	-31.875	-9.380	-22.282	-33.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
364	1C	40.953	8.817	32.844	27.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
364	1D	-31.875	8.817	-22.282	27.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
364	1I	43.028	-8.539	28.982	-21.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
364	1J	-33.950	-8.539	-18.421	-21.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
364	1K	43.028	7.977	28.982	16.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
364	1L	-33.950	7.977	-18.421	16.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--

364	1Q	23.985	-4.459	19.079	-14.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
364	1R	-14.907	-4.459	-8.517	-14.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
364	1S	23.985	3.897	19.079	9.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
364	1T	-14.907	3.897	-8.517	9.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
364	2	3.377	0.757	14.171	1.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
364	7	4.450	0.466	11.297	-1.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
364	8	4.446	0.466	11.304	-1.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
365	1A	34.935	-7.890	27.209	-36.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
365	1B	-23.850	-7.890	-23.538	-36.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
365	1C	34.935	7.119	27.209	31.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
365	1D	-23.850	7.119	-23.538	31.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
365	1I	34.941	-4.605	29.735	-23.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
365	1J	-23.855	-4.605	-26.063	-23.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
365	1K	34.941	3.834	29.735	18.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
365	1L	-23.855	3.834	-26.063	18.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
365	1Q	21.184	-3.223	15.001	-15.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
365	1R	-10.099	-3.223	-11.330	-15.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
365	1S	21.184	2.452	15.001	10.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
365	1T	-10.099	2.452	-11.330	10.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
365	2	4.626	0.886	7.406	2.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
365	7	5.734	0.461	5.402	0.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
365	8	5.729	0.462	5.407	0.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
366	1A	28.121	-8.116	18.639	-44.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	--
366	1B	-17.060	-8.116	-22.312	-44.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.04	--
366	1C	28.121	7.327	18.639	40.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
366	1D	-17.060	7.327	-22.312	40.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	--
366	1I	26.897	-5.785	26.375	-28.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
366	1J	-15.836	-5.785	-30.049	-28.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
366	1K	26.897	4.996	26.375	24.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
366	1L	-15.836	4.996	-30.049	24.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
366	1Q	17.483	-3.524	9.936	-18.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
366	1R	-6.422	-3.524	-13.610	-18.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
366	1S	17.483	2.736	9.936	14.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
366	1T	-6.422	2.736	-13.610	14.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
366	2	5.048	1.117	-1.116	5.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
366	7	5.980	0.561	-1.664	2.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
366	8	5.976	0.564	-1.659	2.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
367	1A	19.927	-9.472	18.035	-55.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.04	--
367	1B	-9.796	-9.472	-21.122	-55.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
367	1C	19.927	8.874	18.035	52.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.04	--
367	1D	-9.796	8.874	-21.122	52.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	--
367	1I	19.115	-7.246	28.126	-35.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.05	--
367	1J	-8.984	-7.246	-31.213	-35.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
367	1K	19.115	6.648	28.126	31.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
367	1L	-8.984	6.648	-31.213	31.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
367	1Q	13.423	-4.094	10.230	-22.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
367	1R	-3.292	-4.094	-13.317	-22.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
367	1S	13.423	3.496	10.230	18.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
367	1T	-3.292	3.496	-13.317	18.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
367	2	4.940	1.417	-3.971	7.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
367	7	5.675	0.772	-3.226	3.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
367	8	5.669	0.775	-3.220	3.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
368	1A	15.321	-13.041	15.365	-74.266	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.05	--
368	1B	-3.380	-13.041	-20.669	-74.266	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.05	--
368	1C	15.321	12.633	15.365	71.637	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.05	--
368	1D	-3.380	12.633	-20.669	71.637	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.05	--
368	1I	17.404	-8.701	27.478	-43.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.06	--
368	1J	-5.464	-8.701	-32.782	-43.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
368	1K	17.404	8.293	27.478	41.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.06	--
368	1L	-5.464	8.293	-32.782	41.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.06	--
368	1Q	12.626	-5.185	9.242	-28.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
368	1R	-0.686	-5.185	-14.546	-28.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
368	1S	12.626	4.777	9.242	25.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
368	1T	-0.686	4.777	-14.546	25.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
368	2	7.136	1.970	-10.049	11.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
368	7	7.476	1.137	-7.462	6.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
368	8	7.470	1.138	-7.456	6.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
369	1A	6.248	-5.109	29.326	-27.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
369	1B	-7.405	-5.109	-31.251	-27.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
369	1C	6.248	4.516	29.326	25.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
369	1D	-7.405	4.516	-31.251	25.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
369	1I	5.657	-3.405	25.649	-17.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
369	1J	-6.814	-3.405	-27.575	-17.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
369	1K	5.657	2.812	25.649	15.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
369	1L	-6.814	2.812	-27.575	15.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
369	1Q	2.727	-2.206	12.910	-11.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
369	1R	-3.884	-2.206	-14.836	-11.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
369	1S	2.727	1.613	12.910	9.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
369	1T	-3.884	1.613	-14.836	9.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
369	2	-0.229	-0.888	7.141	4.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
369	7	-0.447	-0.705	3.951	2.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
369	8	-0.446	-0.703	3.957	2.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
370	1A	15.728	-7.674	15.437	-38.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
370	1B	-8.953	-7.674	-16.959	-38.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
370	1C	15.728	6.744	15.437	36.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
370	1D	-8.953	6.744	-16.959	36.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
370	1I	16.204	-4.508	22.969	-23.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
370	1J	-9.429	-4.508	-24.491	-23.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
370	1K	16.204	3.577	22.969	21.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
370	1L	-9.429	3.577	-24.491	21.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
370	1Q	10.402	-3.172	8.771	-15.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
370	1R	-3.628	-3.172	-10.293	-15.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
370	1S	10.402	2.241	8.771	13.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
370	1T	-3.628	2.241	-10.293	13.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
370	2	2.978	1.295	2.061	6.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
370	7	3.594	0.754	1.486	3.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
370	8	3.592	0.754	1.491	3.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
371	1A	14.271	-9.710	16.036	-48.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.03	--
371	1B	-7.332	-9.710	-17.858	-48.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--
371	1C	14.271	8.942	16.036	46.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	--
371	1D	-7.332	8.942	-17.858	46.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
371	1I	14.231	-6.098	26.088	-29.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
371	1J	-7.292	-6.098	-27.910	-29.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
371	1K	14.231	5.330	26.088	27.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
371	1L	-7.292	5.330	-27.910	27.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
371	1Q	9.616	-3.947	9.537	-18.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
371	1R	-2.677	-3.947	-11.359	-18.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
371	1S	9.616	3.178	9.537	16.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
371	1T	-2.677	3.178	-11.359	16.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
371	2	2.902	1.644	-3.145	7.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
371	7	3.592	0.974	-2.386	4.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
371	8	3.590	0.974	-2.382	4.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
372	1A	7.334	-6.615	16.196	-32.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
372	1B	-4.231	-6.615	-14.836	-32.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
372	1C	7.334	5.679	16.196	31.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
372	1D	-4.231	5.679	-14.836	31.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
372	1I	7.609	-4.063	22.546	-19.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
372	1J	-4.506	-4.063	-21.187	-19.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
372	1K	7.609	3.127	22.546	18.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
372	1L	-4.506	3.127	-21.187	18.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
372	1Q	4.843	-2.828	9.583	-12.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
372	1R	-1.740	-2.828	-8.223	-12.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
372	1S	4.843	1.891	9.583	11.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
372	1T	-1.740	1.891	-8.223	11.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
372	2	1.109	1.147	2.520	6.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
372	7	1.492	-0.821	1.856	3.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
372	8	1.491	-0.818	1.860	3.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
373	1A	0.595	-2.694	9.740	-12.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
373	1B	-0.569	-2.694	-11.505	-12.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
373	1C	0.595	2.450	9.740	14.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
373	1D	-0.569	2.450	-11.505	14.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
373	1I	0.452	-1.696	12.828	-5.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
373	1J	-0.426	-1.696	-14.593	-5.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
373	1K	0.452	1.452	12.828	8.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
373	1L	-0.426	1.452	-14.593	8.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
373	1Q	0.255	-1.122	5.032	-3.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
373	1R	-0.228	-1.122	-6.797	-3.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
373	1S	0.255	0.878	5.032	6.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
373	1T	-0.228	0.878	-6.797	6.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
373	2	-0.117	-0.588	5.484	3.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
373	7	-0.063	-0.424	2.805	3.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
373	8	-0.063	-0.424	2.811	3.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
374	1A	0.545	-2.378	7.933	-6.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
374	1B	-0.519	-2.378	-9.618	-6.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
374	1C	0.545	2.315	7.933	9.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
374	1D	-0.519	2.315	-9.618	9.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
374	1I	0.518	-1.557	12.701	-4.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
374	1J	-0.492	-1.557	-14.386	-4.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
374	1K	0.518	1.493	12.701	7.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
374	1L	-0.492	1.493	-14.386	7.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
374	1Q	0.258	-0.946	4.585	-2.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
374	1R	-0.232	-0.946	-6.270	-2.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
374	1S	0.258	0.883	4.585	4.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
374	1T	-0.232	0.883	-6.270	4.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
374	2	-0.121	-0.450	5.182	2.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
374	7	-0.065	-0.290	2.647	2.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
374	8	-0.065	-0.290	2.652	2.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
375	1A	0.522	-2.676	6.558	-11.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
375	1B	-0.497	-2.676	-8.312	-11.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
375	1C	0.522	2.432	6.558	14.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52			

375	1K	0.608	1.567	13.284	11.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
375	1L	-0.583	1.567	-15.039	11.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
375	1Q	0.274	-1.144	4.389	-4.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
375	1R	-0.248	-1.144	-6.143	-4.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
375	1S	0.274	0.900	4.389	6.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
375	1T	-0.248	0.900	-6.143	6.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
375	2	-0.145	-0.338	4.736	0.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
375	7	-0.088	-0.171	2.369	1.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
375	8	-0.088	-0.173	2.373	1.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
376	1A	1.873	-3.393	10.579	-13.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
376	1B	-1.767	-3.393	-11.266	-13.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
376	1C	1.873	2.921	10.579	15.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
376	1D	-1.767	2.921	-11.266	15.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
376	1I	2.091	-2.361	17.198	-9.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
376	1J	-1.985	-2.361	-17.885	-9.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
376	1K	2.091	1.890	17.198	12.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
376	1L	-1.985	1.890	-17.885	12.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
376	1Q	0.971	-1.517	6.447	-4.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
376	1R	-0.865	-1.517	-7.134	-4.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
376	1S	0.971	1.046	6.447	7.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
376	1T	-0.865	1.046	-7.134	7.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
376	2	-0.701	-0.660	4.069	0.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
376	7	-0.399	-0.431	2.251	0.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
376	8	-0.399	-0.433	2.256	0.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
377	1A	0.642	-3.044	5.528	-18.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
377	1B	-0.554	-3.044	-7.404	-18.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
377	1C	0.642	2.634	5.528	20.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
377	1D	-0.554	2.634	-7.404	20.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
377	1I	0.962	-2.092	14.512	-12.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
377	1J	-0.875	-2.092	-16.389	-12.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
377	1K	0.962	1.682	14.512	14.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
377	1L	-0.875	1.682	-16.389	14.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
377	1Q	0.415	-1.354	4.434	-6.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
377	1R	-0.327	-1.354	-6.310	-6.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
377	1S	0.415	0.944	4.434	8.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
377	1T	-0.327	0.944	-6.310	8.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
377	2	-0.138	-0.266	4.121	-1.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
377	7	-0.072	-0.085	1.972	-0.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
377	8	-0.072	-0.087	1.976	-0.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
378	1A	2.344	-3.867	10.341	-20.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
378	1B	-1.939	-3.867	-10.915	-20.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
378	1C	2.344	3.213	10.341	22.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
378	1D	-1.939	3.213	-10.915	22.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
378	1I	3.178	-2.745	17.864	-14.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
378	1J	-2.773	-2.745	-18.439	-14.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
378	1K	3.178	2.092	17.864	15.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
378	1L	-2.773	2.092	-18.439	15.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
378	1Q	1.471	-1.787	6.559	-7.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
378	1R	-1.066	-1.787	-7.134	-7.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
378	1S	1.471	1.134	6.559	9.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
378	1T	-1.066	1.134	-7.134	9.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
378	2	-0.566	-0.623	3.843	-2.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
378	7	-0.231	-0.368	2.139	-0.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
378	8	-0.232	-0.370	2.143	-0.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
379	1A	1.150	-3.501	6.727	-23.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
379	1B	-0.941	-3.501	-8.336	-23.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
379	1C	1.150	2.961	6.727	24.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
379	1D	-0.941	2.961	-8.336	24.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
379	1I	1.508	-2.458	17.811	-15.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
379	1J	-1.299	-2.458	-19.420	-15.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
379	1K	1.508	1.918	17.811	16.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
379	1L	-1.299	1.918	-19.420	16.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
379	1Q	0.708	-1.584	5.449	-9.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
379	1R	-0.500	-1.584	-7.058	-9.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
379	1S	0.708	1.045	5.449	9.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
379	1T	-0.500	1.045	-7.058	9.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
379	2	0.011	-0.251	3.521	-3.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
379	7	0.050	-0.112	1.727	-2.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
379	8	0.049	-0.110	1.731	-2.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
380	1A	2.823	-4.583	11.294	-26.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
380	1B	-2.000	-4.583	-11.753	-26.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
380	1C	2.823	3.778	11.294	26.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
380	1D	-2.000	3.778	-11.753	26.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
380	1I	3.481	-3.338	21.024	-17.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
380	1J	-2.658	-3.338	-21.483	-17.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
380	1K	3.481	2.533	21.024	18.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
380	1L	-2.658	2.533	-21.483	18.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
380	1Q	1.804	-2.149	7.559	-10.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
380	1R	-0.980	-2.149	-8.018	-10.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
380	1S	1.804	1.344	7.559	10.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
380	1T	-0.980	1.344	-8.018	10.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
380	2	-0.380	-0.681	3.594	-4.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
380	7	0.160	-0.381	2.021	-2.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

380	8	0.159	-0.384	2.025	-2.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
381	1A	2.232	-5.124	12.349	-27.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
381	1B	-3.391	-5.124	-14.239	-27.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
381	1C	2.232	4.531	12.349	24.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
381	1D	-3.391	4.531	-14.239	24.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
381	1I	6.702	-3.332	31.042	-18.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
381	1J	-7.861	-3.332	-32.933	-18.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
381	1K	6.702	2.739	31.042	15.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
381	1L	-7.861	2.739	-32.933	15.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
381	1Q	2.042	-2.193	10.207	-11.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
381	1R	-3.201	-2.193	-12.098	-11.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
381	1S	2.042	1.600	10.207	9.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
381	1T	-3.201	1.600	-12.098	9.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
381	2	-1.015	-0.337	2.802	-6.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
381	7	-0.919	-0.166	1.362	-4.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
381	8	-0.918	-0.164	1.366	-4.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
382	1A	6.903	-5.416	14.167	-31.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
382	1B	-3.339	-5.416	-11.414	-31.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
382	1C	6.903	4.532	14.167	29.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
382	1D	-3.339	4.532	-11.414	29.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
382	1I	9.451	-4.107	21.598	-21.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
382	1J	-5.887	-4.107	-18.845	-21.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
382	1K	9.451	3.223	21.598	18.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
382	1L	-5.887	3.223	-18.845	18.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
382	1Q	5.402	-2.554	9.520	-13.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
382	1R	-1.838	-2.554	-6.767	-13.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
382	1S	5.402	1.670	9.520	10.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
382	1T	-1.838	1.670	-6.767	10.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
382	2	1.146	-0.892	4.206	-6.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
382	7	1.639	-0.523	3.243	-4.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
382	8	1.638	-0.524	3.246	-4.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
383	1A	19.887	-9.994	31.836	-32.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
383	1B	-10.810	-9.994	-21.215	-32.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
383	1C	19.887	9.429	31.836	27.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
383	1D	-10.810	9.429	-21.215	27.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
383	1I	45.986	-5.850	36.313	-22.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
383	1J	-36.909	-5.850	-25.692	-22.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
383	1K	45.986	5.285	36.313	17.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
383	1L	-36.909	5.285	-25.692	17.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
383	1Q	19.806	-3.981	20.588	-15.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
383	1R	-10.729	-3.981	-9.968	-15.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
383	1S	19.806	3.416	20.588	9.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
383	1T	-10.729	3.416	-9.968	9.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
383	2	5.390	-0.733	7.818	-8.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
383	7	5.658	-0.428	7.509	-6.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
383	8	5.654	-0.428	7.508	-6.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
384	1A	18.745	-7.736	18.183	-36.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
384	1B	-7.655	-7.736	-14.468	-36.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
384	1C	18.745	6.964	18.183	31.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
384	1D	-7.655	6.964	-14.468	31.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
384	1I	37.947	-5.669	27.479	-24.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
384	1J	-26.858	-5.669	-23.764	-24.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
384	1K	37.947	4.897	27.479	19.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
384	1L	-26.858	4.897	-23.764	19.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
384	1Q	18.157	-3.433	12.425	-16.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
384	1R	-7.067	-3.433	-8.710	-16.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
384	1S	18.157	2.662	12.425	11.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
384	1T	-7.067	2.662	-8.710	11.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
384	2	6.367	-1.188	4.700	-9.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
384	7	6.782	-0.783	3.795	-6.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
384	8	6.776	-0.782	3.798	-6.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
385	1A	14.686	-8.703	16.441	-44.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
385	1B	-3.620	-8.703	-20.114	-44.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
385	1C	14.686	7.915	16.441	40.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
385	1D	-3.620	7.915	-20.114	40.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
385	1I	29.834	-6.500	27.585	-29.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
385	1J	-18.768	-6.500	-31.258	-29.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
385	1K	29.834	5.712	27.585	25.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
385	1L	-18.768	5.712	-31.258	25.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
385	1Q	15.070	-3.825	9.716	-18.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
385	1R	-4.004	-3.825	-13.389	-18.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
385	1S	15.070	3.037	9.716	14.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
385	1T	-4.004	3.037	-13.389	14.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
385	2	6.137	-1.556	0.762	-10.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
385	7	6.637	-1.043	-0.846	-7.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
385	8	6.632	-1.040	-0.841	-7.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
386	1A	12.029	-10.264	18.501	-55.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
386	1B	-1.916	-10.264	-21.582	-55.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
386	1C	12.029	9.666	18.501	51.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
386	1D	-1.916	9.666	-21.582	51.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--

386	1I	21.291	-6.943	28.710	-36.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
386	1J	-11.179	-6.943	-31.791	-36.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
386	1K	21.291	6.345	28.710	33.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
386	1L	-11.179	6.345	-31.791	33.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
386	1Q	12.107	-4.207	10.495	-22.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
386	1R	-1.994	-4.207	-13.576	-22.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
386	1S	12.107	3.609	10.495	19.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
386	1T	-1.994	3.609	-13.576	19.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
386	2	6.626	-1.810	-3.443	-11.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
386	7	6.680	-1.163	-2.907	-7.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
386	8	6.674	-1.161	-2.902	-7.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
387	1A	19.546	-9.471	30.824	-32.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
387	1B	-10.775	-9.471	-20.678	-32.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
387	1C	19.546	8.914	30.824	27.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
387	1D	-10.775	8.914	-20.678	27.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
387	1I	45.519	-5.911	35.421	-22.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
387	1J	-36.748	-5.911	-25.276	-22.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
387	1K	45.519	5.355	35.421	17.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
387	1L	-36.748	5.355	-25.276	17.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
387	1Q	19.510	-3.867	19.918	-15.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
387	1R	-10.738	-3.867	-9.772	-15.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
387	1S	19.510	3.310	19.918	9.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
387	1T	-10.738	3.310	-9.772	9.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
387	2	6.478	0.796	13.764	1.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
387	7	6.230	0.495	10.949	-1.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
387	8	6.224	0.495	10.956	-1.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
388	1A	18.596	-7.670	18.039	-36.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
388	1B	-7.784	-7.670	-14.342	-36.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
388	1C	18.596	6.896	18.039	31.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
388	1D	-7.784	6.896	-14.342	31.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
388	1I	37.765	-5.720	27.245	-24.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
388	1J	-26.953	-5.720	-23.548	-24.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
388	1K	37.765	4.945	27.245	19.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
388	1L	-26.953	4.945	-23.548	19.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
388	1Q	17.988	-3.430	12.323	-15.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
388	1R	-7.176	-3.430	-8.626	-15.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
388	1S	17.988	2.655	12.323	11.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
388	1T	-7.176	2.655	-8.626	11.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
388	2	7.723	0.830	5.176	3.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
388	7	7.520	-0.452	4.076	0.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
388	8	7.516	-0.448	4.079	0.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
389	1A	14.626	-8.633	16.420	-44.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
389	1B	-3.755	-8.633	-19.996	-44.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
389	1C	14.626	7.839	16.420	40.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
389	1D	-3.755	7.839	-19.996	40.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
389	1I	29.746	-6.440	27.391	-29.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
389	1J	-18.875	-6.440	-30.966	-29.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
389	1K	29.746	5.646	27.391	25.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
389	1L	-18.875	5.646	-30.966	25.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
389	1Q	14.977	-3.799	9.676	-18.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
389	1R	-4.106	-3.799	-13.252	-18.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
389	1S	14.977	3.005	9.676	14.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
389	1T	-4.106	3.005	-13.252	14.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
389	2	7.165	1.014	-4.730	5.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
389	7	7.199	0.504	-3.803	2.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
389	8	7.196	0.507	-3.800	2.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
390	1A	11.939	-10.246	18.481	-55.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
390	1B	-1.959	-10.246	-21.490	-55.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
390	1C	11.939	9.641	18.481	52.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
390	1D	-1.959	9.641	-21.490	52.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
390	1I	21.176	-6.903	28.620	-36.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
390	1J	-11.196	-6.903	-31.629	-36.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
390	1K	21.176	6.299	28.620	33.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
390	1L	-11.196	6.299	-31.629	33.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
390	1Q	12.032	-4.198	10.490	-22.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
390	1R	-2.052	-4.198	-13.499	-22.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
390	1S	12.032	3.593	10.490	19.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
390	1T	-2.052	3.593	-13.499	19.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
390	2	5.914	1.428	-7.263	7.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
390	7	6.160	0.782	-5.122	3.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
390	8	6.156	0.785	-5.118	3.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
391	1A	12.009	-13.217	20.764	-73.657	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.03	--
391	1B	-0.261	-13.217	-26.017	-73.657	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.03	--
391	1C	12.009	12.802	20.764	71.067	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.03	--
391	1D	-0.261	12.802	-26.017	71.067	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.03	--
391	1I	17.371	-8.247	27.733	-50.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.06	--
391	1J	-5.623	-8.247	-32.986	-50.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.06	--
391	1K	17.371	7.833	27.733	48.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.06	--
391	1L	-5.623	7.833	-32.986	48.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	--
391	1Q	11.808	-5.124	10.566	-29.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
391	1R	-0.059	-5.124	-15.819	-29.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
391	1S	11.808	4.710	10.566	27.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
391	1T	-0.059	4.710	-15.819	27.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--

391	2	6.375	2.000	-12.116	10.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
391	7	6.969	1.157	-8.697	5.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
391	8	6.962	1.158	-8.688	5.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
392	1A	39.656	-10.035	31.408	-32.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
392	1B	-31.446	-10.035	-22.020	-32.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
392	1C	39.656	9.500	31.408	27.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
392	1D	-31.446	9.500	-22.020	27.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
392	1I	41.250	-7.702	27.178	-21.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
392	1J	-33.039	-7.702	-17.790	-21.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
392	1K	41.250	7.168	27.178	16.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
392	1L	-33.039	7.168	-17.790	16.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
392	1Q	22.949	-4.395	17.826	-14.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
392	1R	-14.738	-4.395	-8.438	-14.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
392	1S	22.949	3.861	17.826	9.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
392	1T	-14.738	3.861	-8.438	9.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
392	2	7.400	-0.684	-4.809	-8.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
392	7	6.635	-0.377	-1.669	-6.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
392	8	6.630	-0.377	-1.672	-6.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
393	1A	34.554	-7.863	26.600	-36.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
393	1B	-24.204	-7.863	-22.955	-36.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
393	1C	34.554	7.084	26.600	31.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
393	1D	-24.204	7.084	-22.955	31.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
393	1I	34.403	-4.386	29.025	-23.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
393	1J	-24.053	-4.386	-25.380	-23.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
393	1K	34.403	3.607	29.025	18.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
393	1L	-24.053	3.607	-25.380	18.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
393	1Q	20.750	-3.168	14.715	-15.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
393	1R	-10.400	-3.168	-11.070	-15.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
393	1S	20.750	2.389	14.715	11.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
393	1T	-10.400	2.389	-11.070	11.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
393	2	8.094	-1.196	-5.675	-9.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
393	7	7.622	-0.772	-3.904	-6.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
393	8	7.616	-0.772	-3.902	-6.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
394	1A	27.741	-8.183	18.181	-44.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
394	1B	-17.174	-8.183	-21.623	-44.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
394	1C	27.741	7.380	18.181	40.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
394	1D	-17.174	7.380	-21.623	40.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
394	1I	26.506	-5.624	25.626	-28.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
394	1J	-15.940	-5.624	-29.068	-28.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
394	1K	26.506	4.821	25.626	24.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
394	1L	-15.940	4.821	-29.068	24.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
394	1Q	17.178	-3.513	9.701	-18.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
394	1R	-6.612	-3.513	-13.143	-18.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
394	1S	17.178	2.710	9.701	14.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
394	1T	-6.612	2.710	-13.143	14.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
394	2	8.880	-1.613	-5.788	-10.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
394	7	7.446	-1.062	-3.698	-7.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
394	8	7.441	-1.059	-3.695	-7.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
395	1A	19.644	-9.672	17.793	-55.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.04	--
395	1B	-9.943	-9.672	-20.670	-55.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
395	1C	19.644	9.056	17.793	52.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.04	--
395	1D	-9.943	9.056	-20.670	52.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	--
395	1I	18.776	-7.159	27.800	-34.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	--
395	1J	-9.075	-7.159	-30.677	-34.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
395	1K	18.776	6.543	27.800	31.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
395	1L	-9.075	6.543	-30.677	31.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
395	1Q	13.158	-4.131	10.159	-22.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
395	1R	-3.457	-4.131	-13.036	-22.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
395	1S	13.158	3.515	10.159	18.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
395	1T	-3.457	3.515	-13.036	18.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
395	2	9.685	-1.768	-7.110	-11.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
395	7	8.407	-1.127	-5.054	-7.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
395	8	8.401	-1.125	-5.048	-7.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
396	1A	14.517	-13.445	15.313	-74.526	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.05	--
396	1B	-3.068	-13.445	-20.424	-74.526	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.05	--
396	1C	14.517	13.020	15.313	72.030	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.05	--
396	1D	-3.068	13.020	-20.424	72.030	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.05	--
396	1I	16.600	-8.720	27.459	-43.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.06	--
396	1J	-5.151	-8.720	-32.570	-43.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
396	1K	16.600	8.295	27.459	41.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.06	--
396	1L	-5.151	8.295	-32.570	41.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.06	--
396	1Q	12.132	-5.291	9.288	-28.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
396	1R	-0.683	-5.291	-14.399	-28.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
396	1S	12.132	4.866	9.288	25.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
396	1T	-0.683	4.866	-14.399	25.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
396	2	9.945	-2.168	-8.252	-14.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
396	7	9.030	-1.337	-6.342	-9.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
396	8	9.024	-1.336	-6.332	-9.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
397	1A	4.876	-3.642	24.995	-17.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
397	1B	-5.782	-3.642	-26.444	-17.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--

397	1C	4.876	3.045	24.995	15.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
397	1D	-5.782	3.045	-26.444	15.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
397	1I	5.453	-5.389	29.049	-27.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
397	1J	-6.359	-5.389	-30.499	-27.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
397	1K	5.453	4.792	29.049	25.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
397	1L	-6.359	4.792	-30.499	25.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
397	1Q	2.383	-2.327	12.692	-11.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
397	1R	-3.289	-2.327	-14.142	-11.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
397	1S	2.383	1.730	12.692	9.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
397	1T	-3.289	1.730	-14.142	9.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
397	2	-0.994	-0.570	-7.237	0.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
397	7	-0.839	-0.516	-4.737	-0.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
397	8	-0.838	-0.514	-4.736	-0.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
398	1A	9.911	-3.746	23.259	-20.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
398	1B	-6.154	-3.746	-20.453	-20.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
398	1C	9.911	2.864	23.259	17.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
398	1D	-6.154	2.864	-20.453	17.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
398	1I	9.026	-5.756	22.312	-31.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
398	1J	-5.270	-5.756	-19.507	-31.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
398	1K	9.026	4.875	22.312	29.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
398	1L	-5.270	4.875	-19.507	29.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
398	1Q	6.094	-2.548	11.856	-13.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
398	1R	-2.337	-2.548	-9.050	-13.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
398	1S	6.094	1.667	11.856	10.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
398	1T	-2.337	1.667	-9.050	10.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
398	2	3.441	-0.765	-5.832	1.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
398	7	3.068	-0.716	-3.520	-0.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
398	8	3.066	-0.713	-3.520	-0.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
399	1A	16.788	-4.573	23.092	-24.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
399	1B	-9.881	-4.573	-24.659	-24.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
399	1C	16.788	3.646	23.092	21.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
399	1D	-9.881	3.646	-24.659	21.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
399	1I	16.382	-7.638	15.512	-38.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
399	1J	-9.475	-7.638	-17.079	-38.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
399	1K	16.382	6.711	15.512	36.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
399	1L	-9.475	6.711	-17.079	36.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
399	1Q	10.766	-3.176	8.817	-15.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
399	1R	-3.858	-3.176	-10.384	-15.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
399	1S	10.766	2.249	8.817	13.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
399	1T	-3.858	2.249	-10.384	13.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
399	2	6.008	-0.804	-7.148	1.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
399	7	5.450	-0.752	-4.718	0.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
399	8	5.446	-0.748	-4.715	0.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
400	1A	14.515	-6.188	26.226	-29.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
400	1B	-7.486	-6.188	-28.090	-29.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
400	1C	14.515	5.425	26.226	27.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
400	1D	-7.486	5.425	-28.090	27.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
400	1I	14.610	-9.653	16.095	-49.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
400	1J	-7.581	-9.653	-17.960	-49.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
400	1K	14.610	8.890	16.095	47.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
400	1L	-7.581	8.890	-17.960	47.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
400	1Q	9.818	-3.951	9.603	-18.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
400	1R	-2.789	-3.951	-11.467	-18.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
400	1S	9.818	3.189	9.603	17.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
400	1T	-2.789	3.189	-11.467	17.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
400	2	5.745	0.613	-7.127	2.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
400	7	5.210	-0.580	-4.676	0.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
400	8	5.206	-0.576	-4.670	0.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
401	1A	8.654	-11.211	26.678	-50.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.04	--
401	1B	-3.488	-11.211	-29.929	-50.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
401	1C	8.654	10.933	26.678	48.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
401	1D	-3.488	10.933	-29.929	48.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.04	--
401	1I	6.824	-17.994	12.597	-88.225	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.03	--
401	1J	-1.659	-17.994	-15.848	-88.225	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.03	--
401	1K	6.824	17.716	12.597	86.996	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.03	--
401	1L	-1.659	17.716	-15.848	86.996	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.03	--
401	1Q	5.862	-6.854	8.839	-32.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
401	1R	-0.697	-6.854	-12.090	-32.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
401	1S	5.862	6.576	8.839	31.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
401	1T	-0.697	6.576	-12.090	31.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
401	2	4.262	1.345	-5.632	4.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
401	7	3.939	0.844	-4.278	2.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
401	8	3.936	0.842	-4.268	2.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
402	1A	25.677	-13.732	28.422	-80.299	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.04	--
402	1B	-13.522	-13.732	-23.473	-80.299	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.04	--
402	1C	25.677	13.565	28.422	78.436	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
402	1D	-13.522	13.565	-23.473	78.436	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.04	--
402	1I	15.306	-20.032	25.813	-113.423	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.04	--
402	1J	-3.151	-20.032	-20.863	-113.423	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.66	0.04	--
402	1K	15.306	19.865	25.813	111.560	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.04	--
402	1L	-3.151	19.865	-20.863	111.560	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.65	0.04	--
402	1Q	15.387	-7.880	15.327	-45.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
402	1R	-3.232	-7.880	-10.377	-45.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--

402	1S	15.387	7.713	15.327	43.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
402	1T	-3.232	7.713	-10.377	43.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
402	2	8.774	-0.808	8.441	-9.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
402	7	8.518	-0.473	6.374	-6.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
402	8	8.511	-0.473	6.375	-6.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
403	1A	5.982	-20.053	13.652	-73.028	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.02	--
403	1B	-3.835	-20.053	-17.347	-73.028	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.02	--
403	1C	5.982	19.694	13.652	72.467	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.02	--
403	1D	-3.835	19.694	-17.347	72.467	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.02	--
403	1I	8.020	-12.542	26.112	-41.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
403	1J	-5.873	-12.542	-29.807	-41.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
403	1K	8.020	12.183	26.112	40.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
403	1L	-5.873	12.183	-29.807	40.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
403	1Q	4.151	-7.669	8.999	-26.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
403	1R	-2.004	-7.669	-12.694	-26.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
403	1S	4.151	7.311	8.999	26.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
403	1T	-2.004	7.311	-12.694	26.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
403	2	2.935	-2.475	-7.602	-11.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
403	7	2.337	-1.451	-5.563	-7.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
403	8	2.335	-1.453	-5.560	-7.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
404	1A	8.246	-12.254	26.331	-43.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
404	1B	-5.595	-12.254	-29.914	-43.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
404	1C	8.246	11.909	26.331	42.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
404	1D	-5.595	11.909	-29.914	42.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
404	1I	6.070	-19.597	13.515	-75.841	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.02	--
404	1J	-3.419	-19.597	-17.099	-75.841	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.02	--
404	1K	6.070	19.252	13.515	75.144	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.02	--
404	1L	-3.419	19.252	-17.099	75.144	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.02	--
404	1Q	4.453	-7.491	8.999	-27.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
404	1R	-1.802	-7.491	-12.582	-27.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
404	1S	4.453	7.146	8.999	27.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
404	1T	-1.802	7.146	-12.582	27.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
404	2	2.644	1.220	-6.109	3.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
404	7	2.297	0.767	-4.637	2.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
404	8	2.295	0.766	-4.634	2.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
405	1A	4.082	-6.441	19.435	-28.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
405	1B	-2.922	-6.441	-18.036	-28.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
405	1C	4.082	5.598	19.435	27.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
405	1D	-2.922	5.598	-18.036	27.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
405	1I	3.318	-4.218	19.785	-16.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
405	1J	-2.158	-4.218	-18.386	-16.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
405	1K	3.318	3.375	19.785	16.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
405	1L	-2.158	3.375	-18.386	16.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
405	1Q	2.251	-2.811	9.654	-10.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
405	1R	-1.091	-2.811	-8.255	-10.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
405	1S	2.251	1.969	9.654	10.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
405	1T	-1.091	1.969	-8.255	10.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
405	2	0.707	-0.762	-3.730	-5.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
405	7	0.420	-0.428	-1.883	-2.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
405	8	0.419	-0.431	-1.878	-2.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
406	1A	9.482	-9.035	15.970	-33.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
406	1B	-5.312	-9.035	-14.447	-33.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
406	1C	9.482	8.087	15.970	32.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
406	1D	-5.312	8.087	-14.447	32.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
406	1I	10.174	-5.551	22.989	-20.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
406	1J	-6.004	-5.551	-21.467	-20.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
406	1K	10.174	4.603	22.989	19.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
406	1L	-6.004	4.603	-21.467	19.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
406	1Q	6.443	-3.749	9.717	-12.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
406	1R	-2.274	-3.749	-8.194	-12.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
406	1S	6.443	2.801	9.717	11.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
406	1T	-2.274	2.801	-8.194	11.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
406	2	3.093	-1.270	-3.499	-5.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
406	7	2.463	-0.771	-1.712	-3.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
406	8	2.461	-0.773	-1.707	-3.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
407	1A	10.506	-11.406	15.286	-42.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
407	1B	-5.663	-11.406	-16.171	-42.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
407	1C	10.506	10.560	15.286	41.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
407	1D	-5.663	10.560	-16.171	41.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
407	1I	10.772	-7.034	25.280	-24.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
407	1J	-5.929	-7.034	-26.164	-24.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
407	1K	10.772	6.187	25.280	24.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
407	1L	-5.929	6.187	-26.164	24.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
407	1Q	7.091	-4.593	9.319	-15.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
407	1R	-2.249	-4.593	-10.204	-15.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
407	1S	7.091	3.747	9.319	15.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
407	1T	-2.249	3.747	-10.204	15.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
407	2	5.004	-1.637	-5.404	-7.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
407	7	4.171	-0.991	-3.369	-4.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
407	8	4.168	-0.992	-3.364	-4.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

408	1A	1.819	-7.544	17.110	-17.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
408	1B	-2.040	-7.544	-17.278	-17.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
408	1C	1.819	7.031	17.110	19.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
408	1D	-2.040	7.031	-17.278	19.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
408	1I	1.280	-5.157	25.510	-12.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
408	1J	-1.500	-5.157	-25.678	-12.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
408	1K	1.280	4.644	25.510	14.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
408	1L	-1.500	4.644	-25.678	14.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
408	1Q	0.726	-3.145	10.002	-6.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
408	1R	-0.946	-3.145	-10.170	-6.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
408	1S	0.726	2.633	10.002	8.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
408	1T	-0.946	2.633	-10.170	8.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
408	2	-2.398	-1.650	-7.636	1.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
408	7	-1.496	-1.140	-4.641	1.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
408	8	-1.496	-1.138	-4.638	1.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

409	1A	3.029	-5.939	16.113	-12.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
409	1B	-2.991	-5.939	-15.108	-12.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
409	1C	3.029	5.355	16.113	14.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
409	1D	-2.991	5.355	-15.108	14.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
409	1I	2.719	-4.119	23.124	-9.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
409	1J	-2.681	-4.119	-22.119	-9.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
409	1K	2.719	3.535	23.124	11.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
409	1L	-2.681	3.535	-22.119	11.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
409	1Q	1.391	-2.553	9.507	-4.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
409	1R	-1.353	-2.553	-8.502	-4.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
409	1S	1.391	1.968	9.507	6.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
409	1T	-1.353	1.968	-8.502	6.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
409	2	-2.054	-1.440	-4.756	1.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
409	7	-1.229	-1.038	-2.610	1.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
409	8	-1.229	-1.037	-2.606	1.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

410	1A	3.044	-4.573	14.200	-10.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
410	1B	-2.972	-4.573	-13.594	-10.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
410	1C	3.044	4.072	14.200	12.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
410	1D	-2.972	4.072	-13.594	12.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
410	1I	2.725	-3.139	20.304	-7.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
410	1J	-2.653	-3.139	-19.698	-7.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
410	1K	2.725	2.638	20.304	9.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
410	1L	-2.653	2.638	-19.698	9.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
410	1Q	1.392	-1.980	8.296	-3.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
410	1R	-1.320	-1.980	-7.691	-3.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
410	1S	1.392	1.479	8.296	5.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
410	1T	-1.320	1.479	-7.691	5.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
410	2	-1.449	-1.145	-2.957	2.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
410	7	-0.858	-0.837	-1.637	1.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
410	8	-0.858	-0.838	-1.633	1.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

411	1A	1.789	-3.236	11.143	-8.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
411	1B	-1.750	-3.236	-11.896	-8.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
411	1C	1.789	2.953	11.143	10.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
411	1D	-1.750	2.953	-11.896	10.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
411	1I	1.705	-2.114	16.656	-5.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
411	1J	-1.665	-2.114	-17.409	-5.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
411	1K	1.705	1.831	16.656	8.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
411	1L	-1.665	1.831	-17.409	8.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
411	1Q	0.835	-1.348	6.451	-2.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
411	1R	-0.795	-1.348	-7.203	-2.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
411	1S	0.835	1.065	6.451	5.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
411	1T	-0.795	1.065	-7.203	5.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
411	2	-0.698	-0.752	-1.648	2.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
411	7	-0.417	-0.536	-1.204	1.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
411	8	-0.417	-0.537	-1.199	1.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

412	1A	0.502	-2.411	8.013	-6.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
412	1B	-0.511	-2.411	-9.735	-6.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
412	1C	0.502	2.342	8.013	9.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
412	1D	-0.511	2.342	-9.735	9.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
412	1I	0.520	-1.596	12.788	-4.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
412	1J	-0.529	-1.596	-14.509	-4.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
412	1K	0.520	1.527	12.788	7.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
412	1L	-0.529	1.527	-14.509	7.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
412	1Q	0.243	-0.967	4.616	-2.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
412	1R	-0.252	-0.967	-6.337	-2.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
412	1S	0.243	0.898	4.616	4.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
412	1T	-0.252	0.898	-6.337	4.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
412	2	-0.134	-0.440	-0.765	2.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
412	7	-0.083	-0.285	-0.931	2.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
412	8	-0.083	-0.285	-0.926	2.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

413	1A	12.737	-11.958	21.244	-73.320	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.03	--
413	1B	-0.269	-11.958	-26.905	-73.320	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.03	--
413	1C	12.737	11.577	21.244	70.497	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.03	--
413	1D	-0.269	11.577	-26.905	70.497	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.03	--
413	1I	18.729	-7.190	28.154	-50.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.06	--
413	1J	-6.261	-7.190	-33.815	-50.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.06	--
413	1K	18.729	6.810	28.154	47.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.06	--
413	1L	-6.261	6.810	-33.815	47.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.06	--

413	1Q	12.391	-4.572	10.744	-29.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
413	1R	0.076	-4.572	-16.404	-29.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
413	1S	12.391	4.192	10.744	26.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
413	1T	0.076	4.192	-16.404	26.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
413	2	6.883	1.913	-12.544	11.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
413	7	7.463	1.084	-9.056	5.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
413	8	7.458	1.087	-9.055	5.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
414	1A	17.039	-17.474	27.620	-114.061	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.04	--
414	1B	-1.845	-17.474	-20.206	-114.061	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.67	0.04	--
414	1C	17.039	17.361	27.620	111.959	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.04	--
414	1D	-1.845	17.361	-20.206	111.959	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.65	0.04	--
414	1I	27.738	-11.951	28.244	-80.818	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.05	--
414	1J	-12.544	-11.951	-20.831	-80.818	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.05	--
414	1K	27.738	11.838	28.244	78.716	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.05	--
414	1L	-12.544	11.838	-20.831	78.716	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.05	--
414	1Q	17.246	-6.854	17.042	-45.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
414	1R	-2.052	-6.854	-9.628	-45.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
414	1S	17.246	6.741	17.042	43.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
414	1T	-2.052	6.741	-9.628	43.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
414	2	9.324	2.813	-14.551	17.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
414	7	9.658	1.686	-9.286	9.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
414	8	9.651	1.686	-9.282	9.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
415	1A	12.765	-8.051	15.635	-41.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
415	1B	-3.765	-8.051	-18.142	-41.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
415	1C	12.765	7.178	15.635	38.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
415	1D	-3.765	7.178	-18.142	38.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
415	1I	24.467	-5.829	23.635	-28.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
415	1J	-15.467	-5.829	-26.142	-28.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
415	1K	24.467	4.955	23.635	24.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
415	1L	-15.467	4.955	-26.142	24.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
415	1Q	12.614	-3.550	8.813	-17.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
415	1R	-3.614	-3.550	-11.320	-17.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
415	1S	12.614	2.677	8.813	14.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
415	1T	-3.614	2.677	-11.320	14.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
415	2	4.393	-1.421	1.489	-8.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
415	7	5.037	-0.907	0.946	-6.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
415	8	5.034	-0.906	0.950	-6.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
416	1A	9.859	-9.844	18.110	-52.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
416	1B	-1.540	-9.844	-20.589	-52.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
416	1C	9.859	9.155	18.110	49.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
416	1D	-1.540	9.155	-20.589	49.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
416	1I	18.471	-6.549	27.049	-35.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	--
416	1J	-10.152	-6.549	-29.528	-35.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
416	1K	18.471	5.860	27.049	32.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
416	1L	-10.152	5.860	-29.528	32.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
416	1Q	10.152	-4.056	10.156	-21.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
416	1R	-1.833	-4.056	-12.635	-21.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
416	1S	10.152	3.367	10.156	18.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
416	1T	-1.833	3.367	-12.635	18.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
416	2	4.955	-1.743	-2.875	-10.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
416	7	5.126	-1.082	-2.334	-6.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
416	8	5.122	-1.081	-2.328	-6.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
417	1A	0.559	-2.791	6.281	-13.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
417	1B	-0.512	-2.791	-8.021	-13.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
417	1C	0.559	2.499	6.281	15.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
417	1D	-0.512	2.499	-8.021	15.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
417	1I	0.717	-1.904	13.518	-9.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
417	1J	-0.670	-1.904	-15.259	-9.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
417	1K	0.717	1.611	13.518	12.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
417	1L	-0.670	1.611	-15.259	12.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
417	1Q	0.317	-1.212	4.364	-4.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
417	1R	-0.270	-1.212	-6.104	-4.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
417	1S	0.317	0.920	4.364	7.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
417	1T	-0.270	0.920	-6.104	7.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
417	2	-0.143	-0.316	4.644	-0.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
417	7	-0.083	-0.148	2.326	0.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
417	8	-0.083	-0.150	2.327	0.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
418	1A	0.693	-3.202	5.417	-20.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
418	1B	-0.646	-3.202	-7.177	-20.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
418	1C	0.693	2.738	5.417	21.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
418	1D	-0.646	2.738	-7.177	21.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
418	1I	0.973	-2.210	15.298	-13.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
418	1J	-0.927	-2.210	-17.058	-13.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
418	1K	0.973	1.747	15.298	15.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
418	1L	-0.927	1.747	-17.058	15.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
418	1Q	0.406	-1.438	4.578	-7.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
418	1R	-0.360	-1.438	-6.338	-7.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
418	1S	0.406	0.974	4.578	9.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
418	1T	-0.360	0.974	-6.338	9.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
418	2	-0.127	-0.253	3.957	-2.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
418	7	-0.064	-0.075	1.897	-0.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
418	8	-0.064	-0.073	1.899	-0.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
419	1A	0.588	-2.672	9.613	-11.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
419	1B	-0.563	-2.672	-11.307	-11.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
419	1C	0.588	2.435	9.613	14.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
419	1D	-0.563	2.435	-11.307	14.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
419	1I	0.457	-1.678	12.803	-5.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
419	1J	-0.433	-1.678	-14.497	-5.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
419	1K	0.457	1.441	12.803	8.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
419	1L	-0.433	1.441	-14.497	8.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
419	1Q	0.253	-1.112	4.977	-3.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
419	1R	-0.228	-1.112	-6.671	-3.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
419	1S	0.253	0.874	4.977	6.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
419	1T	-0.228	0.874	-6.671	6.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
419	2	-0.117	-0.576	5.523	3.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
419	7	-0.064	-0.415	2.857	3.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
419	8	-0.064	-0.414	2.858	3.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
420	1A	0.554	-2.383	7.721	-6.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
420	1B	-0.531	-2.383	-9.359	-6.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
420	1C	0.554	2.285	7.721	8.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
420	1D	-0.531	2.285	-9.359	8.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
420	1I	0.529	-1.589	12.802	-5.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
420	1J	-0.506	-1.589	-14.440	-5.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
420	1K	0.529	1.490	12.802	7.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
420	1L	-0.506	1.490	-14.440	7.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
420	1Q	0.261	-0.971	4.542	-2.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
420	1R	-0.238	-0.971	-6.180	-2.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
420	1S	0.261	0.872	4.542	4.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
420	1T	-0.238	0.872	-6.180	4.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
420	2	-0.127	-0.430	5.172	2.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
420	7	-0.072	-0.271	2.662	2.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
420	8	-0.072	-0.272	2.664	2.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
421	1A	1.314	-3.619	16.330	-24.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
421	1B	-1.153	-3.619	-17.845	-24.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
421	1C	1.314	3.067	16.330	25.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
421	1D	-1.153	3.067	-17.845	25.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
421	1I	0.917	-2.291	15.830	-14.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
421	1J	-0.756	-2.291	-17.344	-14.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
421	1K	0.917	1.738	15.830	15.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
421	1L	-0.756	1.738	-17.344	15.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
421	1Q	0.594	-1.578	7.262	-8.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
421	1R	-0.434	-1.578	-8.777	-8.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
421	1S	0.594	1.026	7.262	9.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
421	1T	-0.434	1.026	-8.777	9.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
421	2	-0.198	-0.882	6.538	5.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
421	7	-0.136	-0.690	3.572	3.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
421	8	-0.136	-0.688	3.573	3.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
422	1A	0.959	-3.103	12.583	-18.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
422	1B	-0.877	-3.103	-14.400	-18.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
422	1C	0.959	2.685	12.583	20.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
422	1D	-0.877	2.685	-14.400	20.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
422	1I	0.753	-1.974	13.723	-10.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
422	1J	-0.671	-1.974	-15.539	-10.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
422	1K	0.753	1.556	13.723	12.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
422	1L	-0.671	1.556	-15.539	12.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
422	1Q	0.436	-1.345	5.884	-6.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
422	1R	-0.353	-1.345	-7.700	-6.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
422	1S	0.436	0.927	5.884	8.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
422	1T	-0.353	0.927	-7.700	8.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
422	2	-0.095	-0.733	5.836	4.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
422	7	-0.035	-0.562	3.013	3.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
422	8	-0.035	-0.560	3.013	3.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
423	1A	4.271	-5.406	29.706	-27.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
423	1B	-4.730	-5.406	-30.215	-27.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
423	1C	4.271	4.798	29.706	24.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
423	1D	-4.730	4.798	-30.215	24.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
423	1I	3.630	-3.743	24.299	-18.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
423	1J	-4.089	-3.743	-24.808	-18.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
423	1K	3.630	3.135	24.299	15.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
423	1L	-4.089	3.135	-24.808	15.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
423	1Q	1.854	-2.359	12.763	-11.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
423	1R	-2.313	-2.359	-13.272	-11.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
423	1S	1.854	1.752	12.763	8.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
423	1T	-2.313	1.752	-13.272	8.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
423	2	-0.221	-0.912	8.033	4.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
423	7	-0.207	-0.724	4.676	1.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
423	8	-0.207	-0.722	4.676	1.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
424	1A	23.116	-17.811	14.987	-115.948	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.03	--
424	1B	-8.885	-17.811	-8.244	-115.948	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.03	--
424	1C	23.116	17.698	14.987	113.921	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52			

424	1K	25.899	16.389	30.706	64.088	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.05	--
424	1L	-11.668	16.389	-23.964	64.088	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.05	--
424	1Q	17.854	-7.983	14.334	-42.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
424	1R	-3.624	-7.983	-7.592	-42.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
424	1S	17.854	7.870	14.334	40.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
424	1T	-3.624	7.870	-7.592	40.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
424	2	10.142	2.623	-13.802	18.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
424	7	9.894	1.578	-8.882	10.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
424	8	9.886	1.578	-8.872	10.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
425	1A	40.499	-7.008	26.274	-21.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
425	1B	-32.725	-7.008	-17.530	-21.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
425	1C	40.499	6.492	26.274	16.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
425	1D	-32.725	6.492	-17.530	16.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
425	1I	39.105	-10.263	30.423	-32.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
425	1J	-31.331	-10.263	-21.679	-32.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
425	1K	39.105	9.748	30.423	27.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
425	1L	-31.331	9.748	-21.679	27.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
425	1Q	22.490	-4.273	17.079	-14.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
425	1R	-14.716	-4.273	-8.335	-14.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
425	1S	22.490	3.758	17.079	9.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
425	1T	-14.716	3.758	-8.335	9.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
425	2	2.868	-0.348	10.409	-5.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
425	7	3.799	-0.358	8.571	-4.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
425	8	3.794	-0.355	8.566	-4.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
426	1A	3.054	-9.451	31.519	-33.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
426	1B	-2.539	-9.451	-35.715	-33.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
426	1C	3.054	9.065	31.519	34.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
426	1D	-2.539	9.065	-35.715	34.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
426	1I	1.636	-14.225	20.505	-47.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
426	1J	-1.121	-14.225	-24.701	-47.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
426	1K	1.636	13.839	20.505	48.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
426	1L	-1.121	13.839	-24.701	48.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
426	1Q	1.352	-5.635	11.825	-18.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
426	1R	-0.837	-5.635	-16.020	-18.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
426	1S	1.352	5.249	11.825	19.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
426	1T	-0.837	5.249	-16.020	19.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
426	2	2.776	0.988	16.147	4.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
426	7	1.804	0.585	8.675	2.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
426	8	1.803	0.585	8.684	2.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
427	1A	1.612	-7.753	34.459	-23.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
427	1B	-1.879	-7.753	-38.736	-23.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
427	1C	1.612	7.419	34.459	24.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
427	1D	-1.879	7.419	-38.736	24.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
427	1I	0.861	-11.495	21.833	-31.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
427	1J	-1.128	-11.495	-26.110	-31.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
427	1K	0.861	11.161	21.833	32.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	--
427	1L	-1.128	11.161	-26.110	32.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
427	1Q	0.574	-4.598	12.835	-12.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
427	1R	-0.841	-4.598	-17.112	-12.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
427	1S	0.574	4.264	12.835	13.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
427	1T	-0.841	4.264	-17.112	13.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
427	2	2.646	-0.888	12.722	3.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
427	7	1.550	-0.628	6.495	2.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
427	8	1.550	-0.626	6.504	2.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
428	1A	0.755	-6.556	34.499	-16.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
428	1B	-1.045	-6.556	-38.769	-16.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
428	1C	0.755	6.263	34.499	18.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
428	1D	-1.045	6.263	-38.769	18.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
428	1I	1.037	-10.523	21.366	-27.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
428	1J	-1.327	-10.523	-25.636	-27.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
428	1K	1.037	10.231	21.366	28.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
428	1L	-1.327	10.231	-25.636	28.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
428	1Q	0.403	-4.082	12.759	-9.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
428	1R	-0.693	-4.082	-17.029	-9.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
428	1S	0.403	3.789	12.759	11.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
428	1T	-0.693	3.789	-17.029	11.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
428	2	2.566	-0.958	9.022	2.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
428	7	1.461	-0.639	4.240	1.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
428	8	1.461	-0.639	4.251	1.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
429	1A	1.930	-8.097	33.371	-22.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
429	1B	-2.072	-8.097	-37.634	-22.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
429	1C	1.930	7.724	33.371	23.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
429	1D	-2.072	7.724	-37.634	23.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
429	1I	1.795	-13.214	19.555	-41.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
429	1J	-1.937	-13.214	-23.819	-41.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
429	1K	1.795	12.841	19.555	42.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
429	1L	-1.937	12.841	-23.819	42.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
429	1Q	0.882	-5.086	12.081	-14.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
429	1R	-1.024	-5.086	-16.344	-14.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
429	1S	0.882	4.714	12.081	15.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
429	1T	-1.024	4.714	-16.344	15.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
429	2	2.439	-1.007	5.141	-0.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
429	7	1.424	-0.629	1.911	0.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

429	8	1.424	-0.629	1.923	0.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
430	1A	4.402	-9.904	28.971	-32.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
430	1B	-3.109	-9.904	-33.084	-32.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
430	1C	4.402	9.517	28.971	33.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
430	1D	-3.109	9.517	-33.084	33.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
430	1I	3.369	-15.980	15.800	-58.182	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.02	--
430	1J	-2.076	-15.980	-19.913	-58.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
430	1K	3.369	15.593	15.800	58.670	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.02	--
430	1L	-2.076	15.593	-19.913	58.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
430	1Q	2.417	-6.140	10.200	-20.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
430	1R	-1.125	-6.140	-14.313	-20.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
430	1S	2.417	5.752	10.200	21.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
430	1T	-1.125	5.752	-14.313	21.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
430	2	2.425	-1.071	-3.115	-2.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
430	7	1.551	-0.629	-2.752	-1.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
430	8	1.551	-0.631	-2.740	-1.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
431	1A	8.439	-11.872	26.323	-44.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
431	1B	-5.275	-11.872	-29.923	-44.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
431	1C	8.439	11.539	26.323	43.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
431	1D	-5.275	11.539	-29.923	43.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
431	1I	6.097	-19.159	13.219	-78.647	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.02	--
431	1J	-2.933	-19.159	-16.819	-78.647	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.02	--
431	1K	6.097	18.826	13.219	77.812	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.02	--
431	1L	-2.933	18.826	-16.819	77.812	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.02	--
431	1Q	4.723	-7.296	8.951	-28.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
431	1R	-1.559	-7.296	-12.552	-28.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
431	1S	4.723	6.963	8.951	28.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
431	1T	-1.559	6.963	-12.552	28.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
431	2	2.240	-1.196	-6.303	-4.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
431	7	1.514	-0.682	-4.099	-2.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
431	8	1.514	-0.684	-4.090	-2.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
432	1A	8.517	-12.320	25.650	-56.790	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.34	0.04	--
432	1B	-4.738	-12.320	-29.074	-56.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
432	1C	8.517	12.003	25.650	55.812	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.34	0.04	--
432	1D	-4.738	12.003	-29.074	55.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.04	--
432	1I	6.406	-18.641	19.110	-80.359	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.02	--
432	1J	-2.627	-18.641	-22.534	-80.359	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.02	--
432	1K	6.406	18.324	19.110	79.381	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.02	--
432	1L	-2.627	18.324	-22.534	79.381	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.02	--
432	1Q	5.096	-7.272	9.961	-32.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
432	1R	-1.317	-7.272	-13.385	-32.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
432	1S	5.096	6.956	9.961	31.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
432	1T	-1.317	6.956	-13.385	31.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
432	2	3.824	1.185	21.563	6.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
432	7	3.306	0.747	12.792	3.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
432	8	3.305	0.746	12.791	3.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
433	1A	26.068	-13.813	28.511	-80.709	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.05	--
433	1B	-13.456	-13.813	-23.144	-80.709	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.05	--
433	1C	26.068	13.660	28.511	78.799	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.05	--
433	1D	-13.456	13.660	-23.144	78.799	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.05	--
433	1I	15.736	-19.987	26.406	-113.735	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.04	--
433	1J	-3.124	-19.987	-21.038	-113.735	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.66	0.04	--
433	1K	15.736	19.834	26.406	111.825	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.04	--
433	1L	-3.124	19.834	-21.038	111.825	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.65	0.04	--
433	1Q	15.700	-7.883	15.707	-45.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
433	1R	-3.088	-7.883	-10.339	-45.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
433	1S	15.700	7.730	15.707	43.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
433	1T	-3.088	7.730	-10.339	43.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
433	2	10.920	0.930	26.000	7.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
433	7	9.926	0.568	17.023	4.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
433	8	9.920	0.567	17.021	4.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
434	1A	26.592	-13.973	28.557	-81.180	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.05	--
434	1B	-12.944	-13.973	-22.243	-81.180	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.05	--
434	1C	26.592	13.847	28.557	79.183	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.05	--
434	1D	-12.944	13.847	-22.243	79.183	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.05	--
434	1I	16.198	-20.070	27.146	-114.115	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.04	--
434	1J	-2.550	-20.070	-20.832	-114.115	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.67	0.04	--
434	1K	16.198	19.944	27.146	112.118	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.04	--
434	1L	-2.550	19.944	-20.832	112.118	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.65	0.04	--
434	1Q	16.254	-7.928	16.405	-45.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
434	1R	-2.606	-7.928	-10.091	-45.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
434	1S	16.254	7.801	16.405	43.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--
434	1T	-2.606	7.801	-10.091	43.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
434	2	11.658	0.863	26.698	8.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
434	7	10.645	0.524	17.696	4.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
434	8	10.638	0.524	17.692	4.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
435	1A	8.363	-12.044	25.763	-61.502	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.04	--
435	1B	-3.181	-12.044	-28.954	-61.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.04	--
435	1C	8.363	11.766	25.763	60.263	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.04	--
435	1D	-3.181	11.766	-28.954	60.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.04	--

435	1I	7.063	-17.616	19.917	-86.856	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.03	--
435	1J	-1.881	-17.616	-23.108	-86.856	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.51	0.03	--
435	1K	7.063	17.338	19.917	85.617	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.03	--
435	1L	-1.881	17.338	-23.108	85.617	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.50	0.03	--
435	1Q	5.863	-6.960	10.178	-34.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
435	1R	-0.681	-6.960	-13.369	-34.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
435	1S	5.863	6.682	10.178	33.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
435	1T	-0.681	6.682	-13.369	33.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
435	2	4.755	1.135	22.608	6.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
435	7	4.241	0.717	13.715	3.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
435	8	4.238	0.716	13.722	3.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
436	1A	5.685	-11.011	25.510	-46.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
436	1B	-3.535	-11.011	-29.422	-46.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
436	1C	5.685	10.642	25.510	45.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
436	1D	-3.535	10.642	-29.422	45.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
436	1I	4.045	-16.723	17.584	-64.906	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.02	--
436	1J	-1.895	-16.723	-21.495	-64.906	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.02	--
436	1K	4.045	16.354	17.584	64.587	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.02	--
436	1L	-1.895	16.354	-21.495	64.587	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.02	--
436	1Q	3.253	-6.555	9.702	-25.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
436	1R	-1.103	-6.555	-13.613	-25.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
436	1S	3.253	6.186	9.702	25.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
436	1T	-1.103	6.186	-13.613	25.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
436	2	3.336	1.135	19.329	5.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
436	7	2.578	0.707	10.939	3.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
436	8	2.576	0.705	10.946	3.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
437	1A	8.981	-7.500	26.424	-32.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
437	1B	-5.816	-7.500	-27.587	-32.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
437	1C	8.981	6.818	26.424	32.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
437	1D	-5.816	6.818	-27.587	32.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
437	1I	5.285	-11.000	17.732	-46.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
437	1J	-2.119	-11.000	-18.895	-46.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
437	1K	5.285	10.318	17.732	46.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
437	1L	-2.119	10.318	-18.895	46.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
437	1Q	4.764	-4.540	10.082	-18.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
437	1R	-1.599	-4.540	-11.245	-18.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
437	1S	4.764	3.858	10.082	18.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
437	1T	-1.599	3.858	-11.245	18.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
437	2	4.970	0.908	11.409	4.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
437	7	3.829	0.525	6.841	2.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
437	8	3.827	0.524	6.845	2.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
438	1A	4.889	-10.672	27.519	-42.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
438	1B	-3.330	-10.672	-31.520	-42.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
438	1C	4.889	10.289	27.519	42.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
438	1D	-3.330	10.289	-31.520	42.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
438	1I	3.285	-16.181	18.718	-59.533	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.01	--
438	1J	-1.725	-16.181	-22.720	-59.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
438	1K	3.285	15.798	18.718	59.904	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.01	--
438	1L	-1.725	15.798	-22.720	59.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
438	1Q	2.631	-6.359	10.431	-23.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
438	1R	-1.071	-6.359	-14.432	-23.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
438	1S	2.631	5.977	10.431	23.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
438	1T	-1.071	5.977	-14.432	23.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
438	2	3.108	1.114	18.424	5.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
438	7	2.282	0.686	10.264	3.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
438	8	2.282	0.685	10.264	3.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
439	1A	0.493	-1.625	12.735	-4.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
439	1B	-0.475	-1.625	-14.487	-4.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
439	1C	0.493	1.443	12.735	7.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
439	1D	-0.475	1.443	-14.487	7.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
439	1I	0.552	-2.599	8.931	-9.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
439	1J	-0.534	-2.599	-10.683	-9.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
439	1K	0.552	2.417	8.931	12.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
439	1L	-0.534	2.417	-10.683	12.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
439	1Q	0.254	-1.061	4.825	-2.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
439	1R	-0.237	-1.061	-6.577	-2.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
439	1S	0.254	0.879	4.825	5.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
439	1T	-0.237	0.879	-6.577	5.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
439	2	0.220	-0.158	-4.382	1.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
439	7	0.132	-0.084	-3.105	1.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
439	8	0.132	-0.085	-3.100	1.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
440	1A	0.798	-1.919	13.327	-8.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
440	1B	-0.687	-1.919	-15.271	-8.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
440	1C	0.798	1.550	13.327	11.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
440	1D	-0.687	1.550	-15.271	11.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
440	1I	0.924	-3.030	11.623	-16.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
440	1J	-0.814	-3.030	-13.567	-16.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
440	1K	0.924	2.661	11.623	19.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
440	1L	-0.814	2.661	-13.567	19.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
440	1Q	0.456	-1.298	5.592	-5.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
440	1R	-0.345	-1.298	-7.536	-5.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
440	1S	0.456	0.929	5.592	7.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
440	1T	-0.345	0.929	-7.536	7.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

440	2	0.257	-0.084	-2.470	0.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
440	7	0.163	-0.158	-1.994	1.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
440	8	0.163	-0.157	-1.989	1.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
441	1A	1.136	-2.275	15.735	-13.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
441	1B	-0.912	-2.275	-17.440	-13.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
441	1C	1.136	1.756	15.735	14.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
441	1D	-0.912	1.756	-17.440	14.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
441	1I	1.554	-3.594	15.277	-22.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
441	1J	-1.330	-3.594	-16.982	-22.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
441	1K	1.554	3.075	15.277	24.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
441	1L	-1.330	3.075	-16.982	24.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
441	1Q	0.723	-1.559	6.984	-8.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
441	1R	-0.499	-1.559	-8.688	-8.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
441	1S	0.723	1.040	6.984	9.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
441	1T	-0.499	1.040	-8.688	9.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
441	2	-0.291	-0.186	0.332	-0.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
441	7	0.224	-0.263	-0.610	-0.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
441	8	0.224	-0.261	-0.604	-0.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
442	1A	2.620	-2.762	18.538	-14.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
442	1B	-2.030	-2.762	-19.073	-14.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
442	1C	2.620	1.984	18.538	15.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
442	1D	-2.030	1.984	-19.073	15.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
442	1I	3.051	-4.456	18.054	-25.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
442	1J	-2.462	-4.456	-18.588	-25.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
442	1K	3.051	3.678	18.054	26.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
442	1L	-2.462	3.678	-18.588	26.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
442	1Q	1.565	-1.976	8.589	-9.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
442	1R	-0.975	-1.976	-9.124	-9.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
442	1S	1.565	1.198	8.589	10.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
442	1T	-0.975	1.198	-9.124	10.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
442	2	1.579	-0.343	1.882	-1.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
442	7	1.104	-0.434	1.048	-0.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
442	8	1.104	-0.432	1.053	-0.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
443	1A	5.937	-3.360	25.377	-17.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
443	1B	-7.216	-3.360	-27.717	-17.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
443	1C	5.937	2.775	25.377	15.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
443	1D	-7.216	2.775	-27.717	15.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
443	1I	6.477	-5.143	28.152	-27.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
443	1J	-7.756	-5.143	-30.492	-27.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
443	1K	6.477	4.558	28.152	25.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
443	1L	-7.756	4.558	-30.492	25.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
443	1Q	2.836	-2.198	12.522	-11.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
443	1R	-4.115	-2.198	-14.863	-11.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
443	1S	2.836	1.613	12.522	9.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
443	1T	-4.115	1.613	-14.863	9.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
443	2	-0.318	-0.262	2.780	-2.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
443	7	-0.367	-0.327	1.096	-2.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
443	8	-0.367	-0.325	1.103	-2.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
444	1A	7.968	-3.583	22.394	-19.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
444	1B	-4.870	-3.583	-19.949	-19.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
444	1C	7.968	2.702	22.394	17.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
444	1D	-4.870	2.702	-19.949	17.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
444	1I	7.134	-5.323	21.504	-31.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
444	1J	-4.036	-5.323	-19.059	-31.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
444	1K	7.134	4.442	21.504	29.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
444	1L	-4.036	4.442	-19.059	29.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
444	1Q	4.905	-2.411	11.249	-12.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
444	1R	-1.807	-2.411	-8.804	-12.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
444	1S	4.905	1.530	11.249	10.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
444	1T	-1.807	1.530	-8.804	10.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
444	2	2.832	-0.463	4.988	-3.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
444	7	2.525	-0.535	3.625	-2.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
444	8	2.524	-0.532	3.630	-2.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
445	1A	25.364	-15.729	30.518	-66.293	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.05	--
445	1B	-12.227	-15.729	-24.642	-66.293	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.05	--
445	1C	25.364	15.588	30.518	64.350	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.05	--
445	1D	-12.227	15.588	-24.642	64.350	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.05	--
445	1I	22.743	-18.291	14.648	-116.091	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.03	--
445	1J	-9.606	-18.291	-8.772	-116.091	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.03	--
445	1K	22.743	18.150	14.648	114.148	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.03	--
445	1L	-9.606	18.150	-8.772	114.148	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.03	--
445	1Q	17.333	-7.929	13.824	-42.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
445	1R	-4.196	-7.929	-7.948	-42.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
445	1S	17.333	7.788	13.824	40.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
445	1T	-4.196	7.788	-7.948	40.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
445	2	5.926	-1.503	-7.496	-7.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
445	7	6.914	-0.894	-4.926	-5.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
445	8	6.908	-0.894	-4.926	-5.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
446	1A	22.882	-18.098	14.748	-116.137	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.03	--
446	1B	-9.474	-18.098	-8.625	-116.137	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.03	--

446	1C	22.882	17.963	14.748	114.159	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.03	--
446	1D	-9.474	17.963	-8.625	114.159	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.03	--
446	1I	25.539	-15.942	30.543	-66.283	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.05	--
446	1J	-12.131	-15.942	-24.420	-66.283	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.05	--
446	1K	25.539	15.807	30.543	64.305	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.05	--
446	1L	-12.131	15.807	-24.420	64.305	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.05	--
446	1Q	17.489	-7.931	13.992	-42.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
446	1R	-4.081	-7.931	-7.869	-42.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
446	1S	17.489	7.795	13.992	40.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
446	1T	-4.081	7.795	-7.869	40.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
446	2	9.484	2.679	-13.752	17.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
446	7	9.279	1.614	-8.825	10.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
446	8	9.271	1.614	-8.825	10.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

447	1A	10.533	-12.214	15.152	-63.926	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.04	--
447	1B	-1.961	-12.214	-18.222	-63.926	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.04	--
447	1C	10.533	11.650	15.152	62.407	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.04	--
447	1D	-1.961	11.650	-18.222	62.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.04	--
447	1I	12.071	-7.846	27.397	-37.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	--
447	1J	-3.499	-7.846	-30.466	-37.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
447	1K	12.071	7.282	27.397	35.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.04	--
447	1L	-3.499	7.282	-30.466	35.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
447	1Q	9.105	-4.850	9.484	-24.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
447	1R	-0.533	-4.850	-12.554	-24.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
447	1S	9.105	4.287	9.484	22.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
447	1T	-0.533	4.287	-12.554	22.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
447	2	4.472	2.220	-8.341	10.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
447	7	4.979	1.334	-5.843	6.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
447	8	4.973	1.334	-5.838	6.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

448	1A	1.564	-3.534	16.027	-23.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
448	1B	-1.356	-3.534	-17.662	-23.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
448	1C	1.564	2.994	16.027	24.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
448	1D	-1.356	2.994	-17.662	24.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
448	1I	1.108	-2.247	15.797	-13.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
448	1J	-0.900	-2.247	-17.432	-13.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
448	1K	1.108	1.707	15.797	14.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
448	1L	-0.900	1.707	-17.432	14.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
448	1Q	0.710	-1.544	7.178	-8.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
448	1R	-0.502	-1.544	-8.814	-8.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
448	1S	0.710	1.004	7.178	9.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
448	1T	-0.502	1.004	-8.814	9.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
448	2	-0.204	-0.863	6.392	5.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
448	7	-0.135	-0.675	3.450	3.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
448	8	-0.136	-0.673	3.456	3.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

449	1A	0.894	-3.065	12.558	-18.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
449	1B	-0.805	-3.065	-14.453	-18.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
449	1C	0.894	2.654	12.558	20.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
449	1D	-0.805	2.654	-14.453	20.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
449	1I	0.736	-1.954	13.698	-9.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
449	1J	-0.647	-1.954	-15.592	-9.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
449	1K	0.736	1.543	13.698	11.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
449	1L	-0.647	1.543	-15.592	11.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
449	1Q	0.421	-1.328	5.894	-6.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
449	1R	-0.333	-1.328	-7.789	-6.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
449	1S	0.421	0.917	5.894	8.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
449	1T	-0.333	0.917	-7.789	8.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
449	2	-0.087	-0.734	5.762	4.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
449	7	-0.028	-0.560	2.936	3.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
449	8	-0.028	-0.559	2.942	3.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

450	1A	3.341	-5.155	14.233	-16.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
450	1B	-3.008	-5.155	-13.595	-16.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
450	1C	3.341	4.469	14.233	18.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
450	1D	-3.008	4.469	-13.595	18.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
450	1I	2.704	-3.201	20.095	-8.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
450	1J	-2.371	-3.201	-19.457	-8.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
450	1K	2.704	2.515	20.095	10.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
450	1L	-2.371	2.515	-19.457	10.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
450	1Q	1.574	-2.202	8.252	-5.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
450	1R	-1.241	-2.202	-7.614	-5.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
450	1S	1.574	1.515	8.252	7.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
450	1T	-1.241	1.515	-7.614	7.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
450	2	-1.185	-1.135	2.432	4.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
450	7	-0.648	-0.885	1.612	3.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
450	8	-0.649	-0.885	1.617	3.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

451	1A	2.997	-4.514	14.151	-9.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
451	1B	-2.927	-4.514	-13.585	-9.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
451	1C	2.997	4.014	14.151	12.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
451	1D	-2.927	4.014	-13.585	12.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
451	1I	2.713	-3.138	20.264	-7.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
451	1J	-2.644	-3.138	-19.697	-7.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
451	1K	2.713	2.638	20.264	9.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
451	1L	-2.644	2.638	-19.697	9.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
451	1Q	1.376	-1.967	8.261	-3.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
451	1R	-1.307	-1.967	-7.694	-3.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

451	1S	1.376	1.466	8.261	5.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
451	1T	-1.307	1.466	-7.694	5.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
451	2	-1.414	-1.125	-2.452	2.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
451	7	-0.828	-0.825	1.604	2.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
451	8	-0.829	-0.826	1.608	2.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
452	1A	3.311	-5.073	14.489	-16.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
452	1B	-2.969	-5.073	-13.837	-16.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
452	1C	3.311	4.387	14.489	18.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
452	1D	-2.969	4.387	-13.837	18.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
452	1I	3.651	-3.612	20.853	-11.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
452	1J	-3.309	-3.612	-20.201	-11.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
452	1K	3.651	2.927	20.853	13.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
452	1L	-3.309	2.927	-20.201	13.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
452	1Q	1.791	-2.277	8.497	-6.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
452	1R	-1.448	-2.277	-7.845	-6.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
452	1S	1.791	1.591	8.497	8.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
452	1T	-1.448	1.591	-7.845	8.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
452	2	-1.365	-1.104	2.490	-0.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
452	7	-0.727	-0.758	1.619	0.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
452	8	-0.727	-0.760	1.623	0.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
453	1A	4.042	-5.847	15.109	-24.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
453	1B	-2.890	-5.847	-14.249	-24.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
453	1C	4.042	5.005	15.109	25.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
453	1D	-2.890	5.005	-14.249	25.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
453	1I	4.921	-4.172	21.504	-16.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
453	1J	-3.769	-4.172	-20.644	-16.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
453	1K	4.921	3.331	21.504	18.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
453	1L	-3.769	3.331	-20.644	18.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
453	1Q	2.603	-2.643	8.843	-9.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
453	1R	-1.451	-2.643	-7.982	-9.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
453	1S	2.603	1.801	8.843	10.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
453	1T	-1.451	1.801	-7.982	10.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
453	2	-0.956	-1.109	2.480	-2.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
453	7	-0.266	-0.713	1.581	-1.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
453	8	-0.267	-0.715	1.584	-1.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
454	1A	6.112	-6.532	16.316	-31.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
454	1B	-3.001	-6.532	-14.936	-31.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
454	1C	6.112	5.596	16.316	31.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
454	1D	-3.001	5.596	-14.936	31.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
454	1I	8.578	-4.666	22.686	-21.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
454	1J	-5.468	-4.666	-21.306	-21.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
454	1K	8.578	3.730	22.686	21.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
454	1L	-5.468	3.730	-21.306	21.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
454	1Q	4.794	-2.947	9.654	-12.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
454	1R	-1.684	-2.947	-8.274	-12.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
454	1S	4.794	2.011	9.654	12.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
454	1T	-1.684	2.011	-8.274	12.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
454	2	0.561	-1.170	2.295	-5.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
454	7	0.956	-0.719	1.518	-2.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
454	8	0.955	-0.721	1.522	-2.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
455	1A	10.120	-7.554	15.746	-38.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
455	1B	-3.339	-7.554	-17.267	-38.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
455	1C	10.120	6.624	15.746	36.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
455	1D	-3.339	6.624	-17.267	36.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
455	1I	17.649	-5.594	22.838	-25.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
455	1J	-10.868	-5.594	-24.359	-25.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
455	1K	17.649	4.664	22.838	23.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
455	1L	-10.868	4.664	-24.359	23.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
455	1Q	9.452	-3.395	8.819	-15.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
455	1R	-2.671	-3.395	-10.340	-15.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
455	1S	9.452	2.464	8.819	13.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
455	1T	-2.671	2.464	-10.340	13.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
455	2	2.713	-1.324	1.877	-7.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
455	7	3.438	-0.817	1.385	-4.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
455	8	3.435	-0.818	1.388	-4.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
456	1A	12.168	-13.104	20.900	-73.527	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.03	--
456	1B	-0.247	-13.104	-26.219	-73.527	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.03	--
456	1C	12.168	12.696	20.900	70.906	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.03	--
456	1D	-0.247	12.696	-26.219	70.906	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.03	--
456	1I	17.622	-8.092	27.749	-50.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.06	--
456	1J	-5.701	-8.092	-33.068	-50.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.06	--
456	1K	17.622	7.684	27.749	48.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.06	--
456	1L	-5.701	7.684	-33.068	48.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	--
456	1Q	11.938	-5.058	10.574	-29.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
456	1R	-0.018	-5.058	-15.893	-29.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
456	1S	11.938	4.651	10.574	27.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
456	1T	-0.018	4.651	-15.893	27.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
456	2	7.668	-2.241	-8.550	-14.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
456	7	7.789	-1.390	-6.571	-9.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
456	8	7.783	-1.388	-6.564	-9.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														

457	1A	15.840	-19.789	26.408	-113.943	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.04	--
457	1B	-2.714	-19.789	-20.624	-113.943	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.67	0.04	--
457	1C	15.840	19.647	26.408	111.985	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.04	--
457	1D	-2.714	19.647	-20.624	111.985	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.65	0.04	--
457	1I	26.307	-13.713	28.340	-80.861	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.05	--
457	1J	-13.180	-13.713	-22.556	-80.861	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.05	--
457	1K	26.307	13.571	28.340	78.903	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.05	--
457	1L	-13.180	13.571	-22.556	78.903	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.05	--
457	1Q	15.955	-7.810	15.894	-45.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
457	1R	-2.829	-7.810	-10.110	-45.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
457	1S	15.955	7.668	15.894	43.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
457	1T	-2.829	7.668	-10.110	43.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
457	2	7.985	2.861	-14.690	15.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
457	7	8.303	1.724	-9.433	9.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
457	8	8.296	1.724	-9.427	9.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

458	1A	2.237	-5.142	11.661	-27.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
458	1B	-3.519	-5.142	-13.930	-27.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
458	1C	2.237	4.558	11.661	25.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
458	1D	-3.519	4.558	-13.930	25.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
458	1I	6.968	-3.424	30.317	-18.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
458	1J	-8.251	-3.424	-32.587	-18.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
458	1K	6.968	2.840	30.317	16.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
458	1L	-8.251	2.840	-32.587	16.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
458	1Q	2.097	-2.213	9.825	-11.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
458	1R	-3.379	-2.213	-12.094	-11.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
458	1S	2.097	1.629	9.825	9.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
458	1T	-3.379	1.629	-12.094	9.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
458	2	-0.805	0.826	3.328	4.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
458	7	-0.826	-0.662	1.617	2.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
458	8	-0.825	-0.660	1.620	2.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

459	1A	1.193	-3.543	6.231	-22.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
459	1B	-0.970	-3.543	-7.862	-22.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
459	1C	1.193	3.024	6.231	23.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
459	1D	-0.970	3.024	-7.862	23.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
459	1I	1.488	-2.494	17.319	-15.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
459	1J	-1.265	-2.494	-18.950	-15.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
459	1K	1.488	1.976	17.319	16.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
459	1L	-1.265	1.976	-18.950	16.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
459	1Q	0.721	-1.598	5.221	-8.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
459	1R	-0.498	-1.598	-6.852	-8.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
459	1S	0.721	1.080	5.221	9.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
459	1T	-0.498	1.080	-6.852	9.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
459	2	-0.237	-0.792	2.504	4.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
459	7	0.169	-0.626	1.138	3.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
459	8	0.169	-0.624	1.140	3.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

460	1A	0.657	-3.006	5.770	-16.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
460	1B	-0.547	-3.006	-7.640	-16.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
460	1C	0.657	2.636	5.770	18.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
460	1D	-0.547	2.636	-7.640	18.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
460	1I	1.015	-2.061	13.998	-11.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
460	1J	-0.905	-2.061	-15.869	-11.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
460	1K	1.015	1.692	13.998	13.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
460	1L	-0.905	1.692	-15.869	13.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
460	1Q	0.444	-1.326	4.361	-6.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
460	1R	-0.335	-1.326	-6.231	-6.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
460	1S	0.444	0.957	4.361	8.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
460	1T	-0.335	0.957	-6.231	8.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
460	2	0.095	-0.657	1.086	4.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
460	7	0.065	-0.502	0.146	3.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
460	8	0.065	-0.501	0.147	3.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

461	1A	0.535	-2.574	7.087	-9.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
461	1B	-0.518	-2.574	-8.766	-9.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
461	1C	0.535	2.392	7.087	12.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
461	1D	-0.518	2.392	-8.766	12.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
461	1I	0.526	-1.737	13.066	-7.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
461	1J	-0.510	-1.737	-14.744	-7.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
461	1K	0.526	1.555	13.066	9.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
461	1L	-0.510	1.555	-14.744	9.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
461	1Q	0.258	-1.082	4.449	-3.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
461	1R	-0.241	-1.082	-6.128	-3.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
461	1S	0.258	0.899	4.449	6.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
461	1T	-0.241	0.899	-6.128	6.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
461	2	-0.122	-0.511	0.155	2.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
461	7	-0.068	-0.360	-0.477	2.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
461	8	-0.068	-0.360	-0.476	2.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

462	1A	0.536	-2.535	8.762	-9.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
462	1B	-0.526	-2.535	-10.426	-9.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
462	1C	0.536	2.382	8.762	11.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
462	1D	-0.526	2.382	-10.426	11.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
462	1I	0.500	-1.607	12.711	-4.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
462	1J	-0.491	-1.607	-14.375	-4.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
462	1K	0.500	1.453	12.711	7.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
462	1L	-0.491	1.453	-14.375	7.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

462	1Q	0.250	-1.032	4.760	-2.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
462	1R	-0.241	-1.032	-6.424	-2.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
462	1S	0.250	0.878	4.760	5.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
462	1T	-0.241	0.878	-6.424	5.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
462	2	-0.133	-0.381	-1.254	1.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
462	7	-0.081	-0.226	-1.201	1.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
462	8	-0.081	-0.227	-1.200	1.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
463	1A	0.899	-2.966	11.292	-15.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
463	1B	-0.780	-2.966	-13.167	-15.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
463	1C	0.899	2.622	11.292	18.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
463	1D	-0.780	2.622	-13.167	18.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
463	1I	0.802	-1.876	13.165	-8.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
463	1J	-0.683	-1.876	-15.040	-8.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
463	1K	0.802	1.532	13.165	10.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
463	1L	-0.683	1.532	-15.040	10.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
463	1Q	0.456	-1.264	5.454	-5.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
463	1R	-0.337	-1.264	-7.328	-5.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
463	1S	0.456	0.921	5.454	7.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
463	1T	-0.337	0.921	-7.328	7.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
463	2	0.241	-0.290	-2.854	-1.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
463	7	0.177	-0.119	-2.218	0.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
463	8	0.177	-0.121	-2.217	0.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
464	1A	1.653	-3.568	14.945	-22.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
464	1B	-1.413	-3.568	-16.607	-22.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
464	1C	1.653	3.070	14.945	23.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
464	1D	-1.413	3.070	-16.607	23.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
464	1I	1.215	-2.251	15.673	-12.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
464	1J	-0.974	-2.251	-17.335	-12.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
464	1K	1.215	1.752	15.673	13.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
464	1L	-0.974	1.752	-17.335	13.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
464	1Q	0.771	-1.542	6.884	-7.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
464	1R	-0.530	-1.542	-8.547	-7.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
464	1S	0.771	1.043	6.884	9.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
464	1T	-0.530	1.043	-8.547	9.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
464	2	0.219	-0.261	-4.113	-3.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
464	7	0.146	-0.110	-2.867	-1.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
464	8	0.146	-0.108	-2.866	-1.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
465	1A	7.211	-5.055	27.388	-26.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
465	1B	-8.772	-5.055	-30.294	-26.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
465	1C	7.211	4.483	27.388	25.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
465	1D	-8.772	4.483	-30.294	25.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
465	1I	6.665	-3.194	25.543	-16.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
465	1J	-8.226	-3.194	-28.449	-16.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
465	1K	6.665	2.621	25.543	15.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
465	1L	-8.226	2.621	-28.449	15.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
465	1Q	3.153	-2.133	12.291	-10.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
465	1R	-4.715	-2.133	-15.197	-10.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
465	1S	3.153	1.560	12.291	9.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
465	1T	-4.715	1.560	-15.197	9.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
465	2	-1.890	-0.291	-7.929	-5.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
465	7	-1.552	-0.169	-5.541	-3.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
465	8	-1.551	-0.167	-5.539	-3.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
466	1A	22.420	-18.558	14.449	-115.673	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.03	--
466	1B	-9.809	-18.558	-9.159	-115.673	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.03	--
466	1C	22.420	18.405	14.449	113.784	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.03	--
466	1D	-9.809	18.405	-9.159	113.784	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.03	--
466	1I	24.928	-15.723	30.269	-66.022	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.05	--
466	1J	-12.318	-15.723	-24.979	-66.022	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.05	--
466	1K	24.928	15.570	30.269	64.133	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.05	--
466	1L	-12.318	15.570	-24.979	64.133	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.05	--
466	1Q	16.982	-7.994	13.329	-42.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
466	1R	-4.372	-7.994	-8.039	-42.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
466	1S	16.982	7.841	13.329	40.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
466	1T	-4.372	7.841	-8.039	40.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
466	2	9.109	-2.562	4.729	-18.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
466	7	8.840	-1.526	4.230	-11.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
466	8	8.834	-1.527	4.234	-11.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
467	1A	43.108	-9.313	29.733	-21.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
467	1B	-33.756	-9.313	-18.648	-21.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
467	1C	43.108	8.743	29.733	15.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
467	1D	-33.756	8.743	-18.648	15.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
467	1I	40.980	-9.379	33.485	-32.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
467	1J	-31.628	-9.379	-22.400	-32.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
467	1K	40.980	8.810	33.485	27.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
467	1L	-31.628	8.810	-22.400	27.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
467	1Q	24.104	-4.645	19.706	-14.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
467	1R	-14.752	-4.645	-8.622	-14.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
467	1S	24.104	4.075	19.706	9.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
467	1T	-14.752	4.075	-8.622	9.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
467	2	9.542	-0.403	4.195	-2.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
467	7	8.225	-0.407	5.469	-2.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
467	8	8.219	-0.404	5.464	-2.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
468	1A	12.173	-7.739	27.527	-38.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	--
468	1B	-3.531	-7.739	-30.686	-38.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
468	1C	12.173	7.181	27.527	36.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
468	1D	-3.531	7.181	-30.686	36.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
468	1I	10.647	-12.107	15.190	-64.837	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.04	--
468	1J	-2.005	-12.107	-18.349	-64.837	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.04	--
468	1K	10.647	11.549	15.190	63.294	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.04	--
468	1L	-2.005	11.549	-18.349	63.294	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.04	--
468	1Q	9.202	-4.799	9.516	-24.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
468	1R	-0.559	-4.799	-12.676	-24.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
468	1S	9.202	4.241	9.516	22.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
468	1T	-0.559	4.241	-12.676	22.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
468	2	6.722	0.877	-7.674	3.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
468	7	6.346	0.528	-5.474	1.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
468	8	6.341	0.528	-5.465	1.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
469	1A	8.601	-14.308	15.288	-53.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.03	--
469	1B	-2.870	-14.308	-17.136	-53.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
469	1C	8.601	13.659	15.288	52.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	--
469	1D	-2.870	13.659	-17.136	52.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.03	--
469	1I	10.294	-8.925	27.043	-31.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
469	1J	-4.564	-8.925	-28.891	-31.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
469	1K	10.294	8.276	27.043	30.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
469	1L	-4.564	8.276	-28.891	30.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
469	1Q	7.057	-5.616	9.599	-19.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
469	1R	-1.326	-5.616	-11.447	-19.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
469	1S	7.057	4.966	9.599	19.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
469	1T	-1.326	4.966	-11.447	19.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
469	2	6.048	-2.113	-7.028	-9.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
469	7	5.164	-1.266	-4.728	-5.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
469	8	5.160	-1.267	-4.724	-5.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
470	1A	2.878	-15.395	17.175	-53.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
470	1B	-2.033	-15.395	-21.284	-53.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
470	1C	2.878	15.003	17.175	54.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
470	1D	-2.033	15.003	-21.284	54.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
470	1I	3.599	-9.522	30.794	-29.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
470	1J	-2.753	-9.522	-34.903	-29.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
470	1K	3.599	9.130	30.794	30.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
470	1L	-2.753	9.130	-34.903	30.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
470	1Q	1.931	-5.921	10.897	-19.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
470	1R	-1.086	-5.921	-15.006	-19.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
470	1S	1.931	5.529	10.897	19.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
470	1T	-1.086	5.529	-15.006	19.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
470	2	1.573	-2.276	-9.866	-7.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
470	7	1.172	-1.362	-7.034	-4.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
470	8	1.170	-1.363	-7.030	-4.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
471	1A	8.514	-3.603	29.336	-17.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
471	1B	-10.310	-3.603	-32.855	-17.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
471	1C	8.514	3.043	29.336	16.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
471	1D	-10.310	3.043	-32.855	16.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
471	1I	2.631	-5.180	10.414	-26.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
471	1J	-4.427	-5.180	-13.933	-26.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
471	1K	2.631	4.620	10.414	24.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
471	1L	-4.427	4.620	-13.933	24.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
471	1Q	2.504	-2.249	9.188	-10.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
471	1R	-4.301	-2.249	-12.706	-10.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
471	1S	2.504	1.689	9.188	9.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
471	1T	-4.301	1.689	-12.706	9.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
471	2	-2.247	-0.228	-13.472	-2.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
471	7	-1.828	-0.300	-9.030	-2.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
471	8	-1.827	-0.298	-9.030	-2.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
472	1A	1.737	-2.461	16.675	-14.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
472	1B	-1.483	-2.461	-18.413	-14.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
472	1C	1.737	1.984	16.675	15.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
472	1D	-1.483	1.984	-18.413	15.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
472	1I	1.384	-3.494	5.798	-20.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
472	1J	-1.131	-3.494	-7.535	-20.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
472	1K	1.384	3.018	5.798	22.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
472	1L	-1.131	3.018	-7.535	22.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
472	1Q	0.833	-1.566	4.995	-7.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
472	1R	-0.579	-1.566	-6.732	-7.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
472	1S	0.833	1.090	4.995	9.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
472	1T	-0.579	1.090	-6.732	9.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
472	2	0.345	-0.170	-9.723	-1.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
472	7	0.275	-0.241	-6.305	-0.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
472	8	0.275	-0.239	-6.303	-0.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
473	1A	0.984	-1.978	13.538	-10.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
473	1B	-0.857	-1.978	-15.450	-10.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00</	

473	1K	0.641	2.575	6.013	16.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
473	1L	-0.514	2.575	-7.925	16.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
473	1Q	0.444	-1.262	4.310	-5.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
473	1R	-0.317	-1.262	-6.222	-5.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
473	1S	0.444	0.944	4.310	7.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
473	1T	-0.317	0.944	-6.222	7.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
473	2	0.293	-0.066	-9.120	0.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
473	7	0.210	-0.132	-5.989	0.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
473	8	0.210	-0.131	-5.987	0.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
474	1A	0.464	-1.641	12.867	-5.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
474	1B	-0.470	-1.641	-14.545	-5.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
474	1C	0.464	1.515	12.867	8.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
474	1D	-0.470	1.515	-14.545	8.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
474	1I	0.521	-2.446	7.475	-7.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
474	1J	-0.528	-2.446	-9.153	-7.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
474	1K	0.521	2.320	7.475	9.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
474	1L	-0.528	2.320	-9.153	9.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
474	1Q	0.235	-1.008	4.495	-2.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
474	1R	-0.241	-1.008	-6.172	-2.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
474	1S	0.235	0.882	4.495	5.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
474	1T	-0.241	0.882	-6.172	5.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
474	2	0.154	-0.174	-8.135	1.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
474	7	0.094	-0.109	-5.335	1.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
474	8	0.094	-0.110	-5.333	1.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
475	1A	0.487	-1.668	12.782	-4.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
475	1B	-0.463	-1.668	-14.483	-4.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
475	1C	0.487	1.458	12.782	7.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
475	1D	-0.463	1.458	-14.483	7.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
475	1I	0.573	-2.657	9.313	-10.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
475	1J	-0.550	-2.657	-11.014	-10.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
475	1K	0.573	2.447	9.313	13.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
475	1L	-0.550	2.447	-11.014	13.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
475	1Q	0.259	-1.095	4.903	-3.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
475	1R	-0.236	-1.095	-6.604	-3.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
475	1S	0.259	0.885	4.903	5.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
475	1T	-0.236	0.885	-6.604	5.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
475	2	0.131	-0.304	-7.596	2.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
475	7	0.079	-0.244	-5.010	2.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
475	8	0.079	-0.244	-5.009	1.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
476	1A	16.403	-8.784	27.549	-50.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.06	--
476	1B	-5.255	-8.784	-32.477	-50.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.06	--
476	1C	16.403	8.345	27.549	48.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.06	--
476	1D	-5.255	8.345	-32.477	48.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	--
476	1I	11.433	-13.670	20.551	-73.571	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.03	--
476	1J	-0.285	-13.670	-25.480	-73.571	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.03	--
476	1K	11.433	13.231	20.551	71.131	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.03	--
476	1L	-0.285	13.231	-25.480	71.131	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.03	--
476	1Q	11.307	-5.365	10.496	-29.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
476	1R	-0.159	-5.365	-15.425	-29.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
476	1S	11.307	4.926	10.496	27.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
476	1T	-0.159	4.926	-15.425	27.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
476	2	9.945	-0.903	-7.418	-7.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
476	7	8.950	-0.626	-5.791	-4.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
476	8	8.943	-0.622	-5.783	-4.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
477	1A	18.421	-7.794	28.022	-50.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.06	--
477	1B	-6.094	-7.794	-33.533	-50.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.06	--
477	1C	18.421	7.403	28.022	48.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.06	--
477	1D	-6.094	7.403	-33.533	48.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	--
477	1I	12.597	-13.116	21.151	-73.764	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.03	--
477	1J	-0.270	-13.116	-26.661	-73.764	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.03	--
477	1K	12.597	12.725	21.151	71.020	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.03	--
477	1L	-0.270	12.725	-26.661	71.020	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.03	--
477	1Q	12.316	-4.980	10.686	-29.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
477	1R	0.010	-4.980	-16.196	-29.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
477	1S	12.316	4.589	10.686	27.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
477	1T	0.010	4.589	-16.196	27.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
477	2	10.562	-0.910	-7.738	-7.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
477	7	9.633	-0.611	-6.134	-5.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
477	8	9.628	-0.607	-6.128	-5.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
478	1A	4.509	-3.469	31.008	-18.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
478	1B	-4.961	-3.469	-31.577	-18.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
478	1C	4.509	2.860	31.008	15.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
478	1D	-4.961	2.860	-31.577	15.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
478	1I	1.843	-5.506	14.499	-27.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
478	1J	-2.295	-5.506	-15.068	-27.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
478	1K	1.843	4.897	14.499	24.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
478	1L	-2.295	4.897	-15.068	24.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
478	1Q	1.497	-2.320	10.803	-11.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
478	1R	-1.949	-2.320	-11.372	-11.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
478	1S	1.497	1.711	10.803	9.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
478	1T	-1.949	1.711	-11.372	9.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
478	2	-0.880	-0.216	-12.062	-3.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
478	7	-0.649	-0.307	-7.406	-3.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

478	8	-0.648	-0.305	-7.402	-3.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
479	1A	1.276	-2.540	18.019	-16.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
479	1B	-1.115	-2.540	-19.598	-16.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
479	1C	1.276	1.986	18.019	16.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
479	1D	-1.115	1.986	-19.598	16.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
479	1I	0.976	-3.605	6.952	-24.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
479	1J	-0.815	-3.605	-8.532	-24.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
479	1K	0.976	3.051	6.952	24.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
479	1L	-0.815	3.051	-8.532	24.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
479	1Q	0.600	-1.633	5.589	-9.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
479	1R	-0.439	-1.633	-7.169	-9.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
479	1S	0.600	1.079	5.589	9.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
479	1T	-0.439	1.079	-7.169	9.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
479	2	0.224	-0.195	-10.402	-2.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
479	7	0.146	-0.278	-6.645	-1.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
479	8	0.146	-0.276	-6.641	-1.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
480	1A	1.011	-2.152	14.586	-12.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
480	1B	-0.932	-2.152	-16.471	-12.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
480	1C	1.011	1.733	14.586	14.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
480	1D	-0.932	1.733	-16.471	14.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
480	1I	0.669	-3.128	5.529	-18.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
480	1J	-0.590	-3.128	-7.414	-18.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
480	1K	0.669	2.709	5.529	20.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
480	1L	-0.590	2.709	-7.414	20.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
480	1Q	0.429	-1.392	4.461	-6.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
480	1R	-0.349	-1.392	-6.346	-6.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
480	1S	0.429	0.973	4.461	8.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
480	1T	-0.349	0.973	-6.346	8.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
480	2	0.280	-0.125	-9.636	-0.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
480	7	0.189	-0.197	-6.298	0.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
480	8	0.189	-0.196	-6.294	0.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
481	1A	0.606	-1.841	13.229	-8.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
481	1B	-0.573	-1.841	-15.000	-8.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
481	1C	0.606	1.603	13.229	11.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
481	1D	-0.573	1.603	-15.000	11.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
481	1I	0.551	-2.718	6.641	-11.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
481	1J	-0.518	-2.718	-8.411	-11.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
481	1K	0.551	2.479	6.641	14.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
481	1L	-0.518	2.479	-8.411	14.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
481	1Q	0.285	-1.160	4.403	-4.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
481	1R	-0.252	-1.160	-6.173	-4.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
481	1S	0.285	0.922	4.403	6.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
481	1T	-0.252	0.922	-6.173	6.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
481	2	0.197	-0.105	-8.611	0.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
481	7	0.127	-0.079	-5.654	1.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
481	8	0.127	-0.078	-5.650	1.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
482	1A	0.511	-1.595	12.692	-4.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
482	1B	-0.518	-1.595	-14.421	-4.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
482	1C	0.511	1.498	12.692	7.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
482	1D	-0.518	1.498	-14.421	7.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
482	1I	0.512	-2.439	8.209	-7.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
482	1J	-0.519	-2.439	-9.937	-7.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
482	1K	0.512	2.342	8.209	10.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
482	1L	-0.519	2.342	-9.937	10.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
482	1Q	0.243	-0.985	4.649	-2.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
482	1R	-0.250	-0.985	-6.377	-2.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
482	1S	0.243	0.888	4.649	5.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
482	1T	-0.250	0.888	-6.377	5.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
482	2	0.135	-0.226	-7.914	1.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
482	7	0.079	-0.165	-5.221	1.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
482	8	0.079	-0.165	-5.216	1.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
483	1A	0.790	-1.791	12.784	-6.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
483	1B	-0.659	-1.791	-14.748	-6.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
483	1C	0.790	1.501	12.784	9.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
483	1D	-0.659	1.501	-14.748	9.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
483	1I	0.838	-2.846	10.377	-13.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
483	1J	-0.706	-2.846	-12.341	-13.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
483	1K	0.838	2.556	10.377	16.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
483	1L	-0.706	2.556	-12.341	16.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
483	1Q	0.447	-1.198	5.175	-4.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
483	1R	-0.315	-1.198	-7.139	-4.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
483	1S	0.447	0.908	5.175	6.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
483	1T	-0.315	0.908	-7.139	6.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
483	2	0.168	-0.358	-7.588	2.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
483	7	0.136	-0.300	-5.091	2.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
483	8	0.136	-0.299	-5.085	2.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
484	1A	1.199	-2.194	15.274	-11.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
484	1B	-0.969	-2.194	-17.113	-11.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
484	1C	1.199	1.742	15.274	13.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
484	1D	-0.969	1.742	-17.113	13.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--

484	1I	1.697	-3.518	13.945	-20.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
484	1J	-1.468	-3.518	-15.784	-20.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
484	1K	1.697	3.065	13.945	21.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
484	1L	-1.468	3.065	-15.784	21.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
484	1Q	0.774	-1.502	6.585	-7.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
484	1R	-0.544	-1.502	-8.423	-7.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
484	1S	0.774	1.049	6.585	8.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
484	1T	-0.544	1.049	-8.423	8.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
484	2	0.343	-0.470	-7.217	2.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
484	7	0.267	-0.414	-4.836	1.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
484	8	0.267	-0.413	-4.830	1.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

485	1A	35.629	-10.094	25.099	-21.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
485	1B	-28.829	-10.094	-17.349	-21.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
485	1C	35.629	9.623	25.099	16.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
485	1D	-28.829	9.623	-17.349	16.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
485	1I	34.672	-11.819	29.853	-32.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
485	1J	-27.872	-11.819	-22.103	-32.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
485	1K	34.672	11.348	29.853	27.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
485	1L	-27.872	11.348	-22.103	27.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
485	1Q	19.844	-5.329	16.152	-14.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
485	1R	-13.044	-5.329	-8.401	-14.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
485	1S	19.844	4.858	16.152	9.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
485	1T	-13.044	4.858	-8.401	9.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
485	2	6.935	0.473	-2.428	-1.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
485	7	5.976	-0.356	2.744	-2.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
485	8	5.974	-0.354	2.749	-2.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

486	1A	32.323	-5.839	28.009	-23.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
486	1B	-23.041	-5.839	-24.622	-23.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
486	1C	32.323	5.043	28.009	19.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
486	1D	-23.041	5.043	-24.622	19.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
486	1I	32.891	-8.818	25.833	-36.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
486	1J	-23.610	-8.818	-22.446	-36.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
486	1K	32.891	8.022	25.833	32.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
486	1L	-23.610	8.022	-22.446	32.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
486	1Q	19.470	-3.741	14.114	-15.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
486	1R	-10.188	-3.741	-10.726	-15.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
486	1S	19.470	2.945	14.114	11.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
486	1T	-10.188	2.945	-10.726	11.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
486	2	8.656	-0.579	-7.444	-0.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
486	7	7.670	-0.578	-4.902	-1.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
486	8	7.667	-0.575	-4.896	-1.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

487	1A	34.409	-11.937	29.098	-32.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
487	1B	-27.909	-11.937	-21.794	-32.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
487	1C	34.409	11.484	29.098	27.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
487	1D	-27.909	11.484	-21.794	27.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
487	1I	35.190	-9.515	24.447	-21.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
487	1J	-28.691	-9.515	-17.143	-21.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
487	1K	35.190	9.061	24.447	16.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
487	1L	-28.691	9.061	-17.143	16.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
487	1Q	19.569	-5.210	15.619	-14.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
487	1R	-13.070	-5.210	-8.315	-14.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
487	1S	19.569	4.757	15.619	9.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
487	1T	-13.070	4.757	-8.315	9.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
487	2	5.885	-0.645	-4.853	-7.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
487	7	5.266	-0.378	-1.942	-5.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
487	8	5.263	-0.376	-1.936	-5.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

488	1A	32.812	-8.625	25.406	-36.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
488	1B	-23.846	-8.625	-22.087	-36.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
488	1C	32.812	7.833	25.406	32.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
488	1D	-23.846	7.833	-22.087	32.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
488	1I	32.140	-5.477	27.590	-23.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
488	1J	-23.174	-5.477	-24.271	-23.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
488	1K	32.140	4.684	27.590	19.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
488	1L	-23.174	4.684	-24.271	19.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
488	1Q	19.304	-3.610	13.881	-15.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
488	1R	-10.338	-3.610	-10.561	-15.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
488	1S	19.304	2.818	13.881	11.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
488	1T	-10.338	2.818	-10.561	11.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
488	2	6.866	-1.116	-5.150	-8.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
488	7	6.512	-0.710	-3.492	-6.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
488	8	6.509	-0.707	-3.486	-6.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

489	1A	27.389	-9.144	17.489	-45.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
489	1B	-17.688	-9.144	-20.530	-45.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
489	1C	27.389	8.315	17.489	41.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
489	1D	-17.688	8.315	-20.530	41.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
489	1I	25.973	-6.827	24.697	-28.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
489	1J	-16.271	-6.827	-27.737	-28.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
489	1K	25.973	5.998	24.697	24.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
489	1L	-16.271	5.998	-27.737	24.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
489	1Q	16.735	-4.016	9.390	-18.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
489	1R	-7.034	-4.016	-12.431	-18.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
489	1S	16.735	3.187	9.390	14.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
489	1T	-7.034	3.187	-12.431	14.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--

489	2	8.041	-1.559	-5.423	-9.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
489	7	6.719	-1.003	-3.385	-6.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
489	8	6.715	-1.001	-3.379	-6.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

490	1A	14.268	-11.081	4.954	-55.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
490	1B	-6.186	-11.081	-7.887	-55.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
490	1C	14.268	10.299	4.954	51.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
490	1D	-6.186	10.299	-7.887	51.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
490	1I	14.629	-8.323	6.217	-35.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
490	1J	-6.547	-8.323	-9.150	-35.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
490	1K	14.629	7.541	6.217	31.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
490	1L	-6.547	7.541	-9.150	31.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
490	1Q	10.442	-4.846	3.082	-22.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
490	1R	-2.360	-4.846	-6.016	-22.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
490	1S	10.442	4.064	3.082	19.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
490	1T	-2.360	4.064	-6.016	19.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
490	2	6.076	-1.723	-4.299	-10.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
490	7	5.273	-1.095	-2.881	-7.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
490	8	5.276	-1.094	-2.924	-7.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

491	1A	14.842	-10.135	8.450	-44.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
491	1B	-7.367	-10.135	-6.259	-44.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
491	1C	14.842	9.392	8.450	40.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
491	1D	-7.367	9.392	-6.259	40.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
491	1I	14.887	-6.964	10.186	-28.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
491	1J	-7.412	-6.964	-7.995	-28.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
491	1K	14.887	6.221	10.186	24.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
491	1L	-7.412	6.221	-7.995	24.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
491	1Q	10.498	-4.353	6.178	-19.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
491	1R	-3.023	-4.353	-3.986	-19.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
491	1S	10.498	3.610	6.178	15.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
491	1T	-3.023	3.610	-3.986	15.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
491	2	4.729	-1.197	-3.179	-9.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
491	7	4.824	-0.742	-2.404	-6.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
491	8	4.816	-0.741	-2.434	-6.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

492	1A	13.278	-14.273	11.314	-38.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
492	1B	-7.870	-14.273	-5.841	-38.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
492	1C	13.278	13.843	11.314	34.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
492	1D	-7.870	13.843	-5.841	34.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
492	1I	13.224	-11.726	13.529	-25.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
492	1J	-7.816	-11.726	-8.056	-25.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
492	1K	13.224	11.296	13.529	21.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
492	1L	-7.816	11.296	-8.056	21.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
492	1Q	9.062	-6.316	8.566	-17.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
492	1R	-3.654	-6.316	-3.092	-17.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
492	1S	9.062	5.887	8.566	12.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
492	1T	-3.654	5.887	-3.092	12.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
492	2	3.740	-0.746	-1.808	-8.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
492	7	3.683	-0.368	1.240	-6.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
492	8	3.678	-0.369	1.196	-6.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

493	1A	15.116	-7.432	10.324	-29.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
493	1B	-7.367	-7.432	-8.064	-29.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
493	1C	15.116	6.686	10.324	24.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
493	1D	-7.367	6.686	-8.064	24.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
493	1I	15.058	-10.386	8.597	-44.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
493	1J	-7.308	-10.386	-6.337	-44.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
493	1K	15.058	9.640	8.597	40.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
493	1L	-7.308	9.640	-6.337	40.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
493	1Q	10.688	-4.523	6.282	-19.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
493	1R	-2.938	-4.523	-4.022	-19.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
493	1S	10.688	3.776	6.282	14.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
493	1T	-2.938	3.776	-4.022	14.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
493	2	6.206	-0.471	-4.943	0.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
493	7	5.784	-0.498	-3.492	-1.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
493	8	5.774	-0.495	-3.522	-1.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

494	1A	13.525	-12.412	14.131	-25.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
494	1B	-7.864	-12.412	-8.275	-25.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
494	1C	13.525	11.967	14.131	21.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
494	1D	-7.864	11.967	-8.275	21.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
494	1I	13.553	-14.123	11.885	-39.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
494	1J	-7.892	-14.123	-6.029	-39.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
494	1K	13.553	13.678	11.885	34.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
494	1L	-7.892	13.678	-6.029	34.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
494	1Q	9.286	-6.455	8.990	-17.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
494	1R	-3.625	-6.455	-3.134	-17.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
494	1S	9.286	6.010	8.990	12.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
494	1T	-3.625	6.010	-3.134	12.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
494	2	4.340	0.568	-1.967	-0.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
494	7	4.110	0.408	1.783	-1.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
494	8	4.105	0.407	1.738	-1.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

495	1A	0.710	-3.672	3.296	-9.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
495	1B	-0.646	-3.672	-4.241	-9.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--

495	1C	0.710	3.420	3.296	12.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
495	1D	-0.646	3.420	-4.241	12.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
495	1I	0.905	-2.412	5.128	-7.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
495	1J	-0.840	-2.412	-6.073	-7.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
495	1K	0.905	2.159	5.128	9.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
495	1L	-0.840	2.159	-6.073	9.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
495	1Q	0.429	-1.521	2.566	-3.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
495	1R	-0.364	-1.521	-3.511	-3.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
495	1S	0.429	1.269	2.566	6.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
495	1T	-0.364	1.269	-3.511	6.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
495	2	-0.686	-0.793	3.853	2.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
495	7	-0.398	-0.552	2.024	2.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
495	8	-0.397	-0.553	2.000	2.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
496	1A	0.820	-4.012	3.498	-17.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
496	1B	-0.699	-4.012	-4.455	-17.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
496	1C	0.820	3.579	3.498	19.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
496	1D	-0.699	3.579	-4.455	19.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
496	1I	1.118	-2.584	5.288	-8.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
496	1J	-0.997	-2.584	-6.245	-8.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
496	1K	1.118	2.151	5.288	11.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
496	1L	-0.997	2.151	-6.245	11.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
496	1Q	0.539	-1.724	2.664	-5.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
496	1R	-0.418	-1.724	-3.621	-5.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
496	1S	0.539	1.290	2.664	8.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
496	1T	-0.418	1.290	-3.621	8.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
496	2	-0.760	-0.900	3.717	4.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
496	7	-0.439	-0.668	1.951	3.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
496	8	-0.439	-0.668	1.926	3.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
497	1A	1.175	-4.574	3.871	-25.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
497	1B	-0.851	-4.574	-4.718	-25.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
497	1C	1.175	3.967	3.871	27.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
497	1D	-0.851	3.967	-4.718	27.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
497	1I	1.551	-2.964	5.613	-14.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
497	1J	-1.227	-2.964	-6.460	-14.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
497	1K	1.551	2.357	5.613	16.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
497	1L	-1.227	2.357	-6.460	16.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
497	1Q	0.834	-2.021	2.889	-9.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
497	1R	-0.509	-2.021	-3.736	-9.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
497	1S	0.834	1.414	2.889	10.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
497	1T	-0.509	1.414	-3.736	10.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
497	2	-0.690	-0.997	3.473	5.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
497	7	-0.328	-0.776	1.816	3.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
497	8	-0.329	-0.775	1.791	3.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
498	1A	1.509	-5.414	4.487	-32.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
498	1B	-0.843	-5.414	-5.272	-32.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
498	1C	1.509	4.662	4.487	33.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
498	1D	-0.843	4.662	-5.272	33.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
498	1I	1.939	-3.498	6.176	-19.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
498	1J	-1.272	-3.498	-6.960	-19.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
498	1K	1.939	2.746	6.176	20.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
498	1L	-1.272	2.746	-6.960	20.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
498	1Q	1.112	-2.406	3.223	-12.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
498	1R	-0.446	-2.406	-4.007	-12.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
498	1S	1.112	1.654	3.223	12.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
498	1T	-0.446	1.654	-4.007	12.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
498	2	-0.563	-1.022	3.117	6.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
498	7	-0.162	-0.833	1.616	3.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
498	8	-0.165	-0.831	1.590	3.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
499	1A	5.215	-6.383	6.957	-38.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
499	1B	-2.271	-6.383	-5.205	-38.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
499	1C	5.215	5.556	6.957	36.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
499	1D	-2.271	5.556	-5.205	36.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
499	1I	5.433	-4.401	8.744	-24.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
499	1J	-2.489	-4.401	-6.992	-24.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
499	1K	5.433	3.573	8.744	22.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
499	1L	-2.489	3.573	-6.992	22.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
499	1Q	3.800	-2.881	5.189	-15.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
499	1R	-0.856	-2.881	-3.437	-15.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
499	1S	3.800	2.053	5.189	13.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
499	1T	-0.856	2.053	-3.437	13.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
499	2	0.598	1.092	2.935	5.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
499	7	1.139	-0.756	2.168	3.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
499	8	1.133	-0.753	2.130	3.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
500	1A	2.356	-7.026	4.769	-30.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
500	1B	-1.427	-7.026	-4.545	-30.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
500	1C	2.356	6.246	4.769	31.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
500	1D	-1.427	6.246	-4.545	31.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
500	1I	2.840	-4.338	6.581	-17.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
500	1J	-1.911	-4.338	-6.357	-17.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
500	1K	2.840	3.558	6.581	18.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
500	1L	-1.911	3.558	-6.357	18.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
500	1Q	1.700	-2.978	3.745	-10.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
500	1R	-0.771	-2.978	-3.521	-10.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--

500	1S	1.700	2.197	3.745	12.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
500	1T	-0.771	2.197	-3.521	12.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
500	2	-1.376	-1.106	0.623	6.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
500	7	-0.580	-0.893	0.319	4.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
500	8	-0.584	-0.892	-0.332	4.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
501	1A	6.385	-11.504	3.302	-58.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
501	1B	-0.612	-11.504	-5.253	-58.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	--
501	1C	6.385	10.768	3.302	57.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
501	1D	-0.612	10.768	-5.253	57.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
501	1I	11.036	-7.864	7.054	-39.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
501	1J	-5.263	-7.864	-9.005	-39.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
501	1K	11.036	7.128	7.054	37.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
501	1L	-5.263	7.128	-9.005	37.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
501	1Q	6.702	-4.802	3.275	-23.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
501	1R	-0.929	-4.802	-5.225	-23.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
501	1S	6.702	4.066	3.275	21.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
501	1T	-0.929	4.066	-5.225	21.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
501	2	2.578	-1.944	-5.974	-10.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
501	7	3.027	-1.179	-4.091	-6.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
501	8	3.032	-1.179	-4.142	-6.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
502	1A	4.464	-10.446	3.904	-48.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
502	1B	-1.089	-10.446	-4.652	-48.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
502	1C	4.464	9.636	3.904	47.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
502	1D	-1.089	9.636	-4.652	47.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
502	1I	7.645	-7.156	7.001	-33.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
502	1J	-4.271	-7.156	-7.749	-33.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
502	1K	7.645	6.346	7.001	32.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
502	1L	-4.271	6.346	-7.749	32.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
502	1Q	4.479	-4.423	3.621	-19.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
502	1R	-1.104	-4.423	-4.369	-19.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
502	1S	4.479	3.614	3.621	18.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
502	1T	-1.104	3.614	-4.369	18.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
502	2	0.619	-1.839	-4.990	-7.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
502	7	1.227	-1.119	-3.195	-4.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
502	8	1.232	-1.121	-3.247	-4.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
503	1A	2.561	-9.577	4.326	-36.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
503	1B	-1.143	-9.577	-4.257	-36.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
503	1C	2.561	8.786	4.326	37.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
503	1D	-1.143	8.786	-4.257	37.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
503	1I	4.203	-6.649	6.927	-25.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
503	1J	-2.785	-6.649	-6.858	-25.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
503	1K	4.203	5.857	6.927	26.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
503	1L	-2.785	5.857	-6.858	26.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
503	1Q	2.335	-4.101	3.854	-14.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
503	1R	-0.917	-4.101	-3.785	-14.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
503	1S	2.335	3.310	3.854	15.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
503	1T	-0.917	3.310	-3.785	15.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
503	2	-1.068	-1.740	-4.348	-4.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
503	7	-0.263	-1.098	-2.640	-2.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
503	8	-0.270	-1.099	-2.691	-2.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
504	1A	1.379	-8.234	4.418	-24.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
504	1B	-1.004	-8.234	-4.148	-24.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
504	1C	1.379	7.540	4.418	26.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
504	1D	-1.004	7.540	-4.148	26.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
504	1I	2.069	-5.823	6.596	-17.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
504	1J	-1.694	-5.823	-6.326	-17.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
504	1K	2.069	5.129	6.596	19.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
504	1L	-1.694	5.129	-6.326	19.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
504	1Q	1.056	-3.557	3.811	-9.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
504	1R	-0.681	-3.557	-3.540	-9.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
504	1S	1.056	2.864	3.811	11.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
504	1T	-0.681	2.864	-3.540	11.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
504	2	-1.889	-1.631	-4.288	-2.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
504	7	-1.042	-1.086	-2.558	-0.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
504	8	-1.040	-1.086	-2.600	-0.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
505	1A	1.028	-7.086	4.457	-15.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
505	1B	-0.950	-7.086	-4.121	-15.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
505	1C	1.028	6.545	4.457	17.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
505	1D	-0.950	6.545	-4.121	17.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
505	1I	1.149	-4.945	6.332	-11.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
505	1J	-1.070	-4.945	-5.996	-11.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
505	1K	1.149	4.405	6.332	12.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
505	1L	-1.070	4.405	-5.996	12.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
505	1Q	0.619	-3.020	3.753	-5.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
505	1R	-0.541	-3.020	-3.417	-5.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
505	1S	0.619	2.480	3.753	7.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
505	1T	-0.541	2.480	-3.417	7.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
505	2	-2.357	-1.501	-4.488	2.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
505	7	-1.407	-1.061	-2.666	2.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
505	8	-1.408	-1.060	-2.711	2.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

506	1A	1.741	-8.348	4.678	-25.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
506	1B	-1.347	-8.348	-4.394	-25.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
506	1C	1.741	7.654	4.678	27.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
506	1D	-1.347	7.654	-4.394	27.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
506	1I	2.063	-4.984	6.618	-13.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
506	1J	-1.669	-4.984	-6.334	-13.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
506	1K	2.063	4.290	6.618	15.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
506	1L	-1.669	4.290	-6.334	15.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
506	1Q	1.168	-3.390	3.883	-8.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
506	1R	-0.774	-3.390	-3.598	-8.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
506	1S	1.168	2.696	3.883	10.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
506	1T	-0.774	2.696	-3.598	10.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
506	2	-2.400	-1.326	-4.748	4.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
506	7	-1.353	-1.000	-2.840	3.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
506	8	-1.357	-0.998	-2.888	3.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

507	1A	3.507	-9.659	4.942	-37.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
507	1B	-2.127	-9.659	-4.918	-37.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
507	1C	3.507	8.867	4.942	38.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
507	1D	-2.127	8.867	-4.918	38.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
507	1I	4.042	-5.889	6.844	-21.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
507	1J	-2.663	-5.889	-6.820	-21.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
507	1K	4.042	5.097	6.844	22.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
507	1L	-2.663	5.097	-6.820	22.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
507	1Q	2.530	-3.944	3.976	-13.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
507	1R	-1.150	-3.944	-3.951	-13.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
507	1S	2.530	3.153	3.976	14.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
507	1T	-1.150	3.153	-3.951	14.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
507	2	-1.955	1.536	-5.054	6.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
507	7	-0.809	-0.874	-3.079	4.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
507	8	-0.815	-0.872	-3.128	4.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

508	1A	6.618	-10.484	5.104	-48.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
508	1B	-3.276	-10.484	-5.795	-48.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
508	1C	6.618	9.674	5.104	48.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
508	1D	-3.276	9.674	-5.795	48.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
508	1I	7.296	-6.525	6.879	-28.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
508	1J	-3.953	-6.525	-7.571	-28.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
508	1K	7.296	5.715	6.879	28.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
508	1L	-3.953	5.715	-7.571	28.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
508	1Q	4.910	-4.286	3.889	-18.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
508	1R	-1.567	-4.286	-4.580	-18.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
508	1S	4.910	3.476	3.889	17.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
508	1T	-1.567	3.476	-4.580	17.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
508	2	1.161	1.818	-5.548	8.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
508	7	1.574	1.074	-3.544	5.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
508	8	1.577	1.073	-3.594	5.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

509	1A	8.196	-14.948	3.276	-77.037	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.02	--
509	1B	-0.943	-14.948	-6.473	-77.037	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.02	--
509	1C	8.196	14.392	3.276	75.557	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.02	--
509	1D	-0.943	14.392	-6.473	75.557	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.02	--
509	1I	13.940	-10.055	7.568	-53.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
509	1J	-6.687	-10.055	-10.765	-53.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
509	1K	13.940	9.499	7.568	51.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
509	1L	-6.687	9.499	-10.765	51.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
509	1Q	8.565	-6.023	3.263	-30.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
509	1R	-1.312	-6.023	-6.460	-30.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
509	1S	8.565	5.467	3.263	29.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
509	1T	-1.312	5.467	-6.460	29.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
509	2	3.622	-2.540	-12.950	-12.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
509	7	4.115	-1.524	-8.678	-8.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
509	8	4.122	-1.525	-8.740	-8.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

510	1A	4.860	-13.699	3.892	-61.843	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.01	--
510	1B	-1.252	-13.699	-5.777	-61.843	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.01	--
510	1C	4.860	13.056	3.892	61.436	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.01	--
510	1D	-1.252	13.056	-5.777	61.436	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.01	--
510	1I	7.910	-9.415	7.182	-42.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
510	1J	-4.302	-9.415	-9.067	-42.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
510	1K	7.910	8.772	7.182	42.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
510	1L	-4.302	8.772	-9.067	42.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
510	1Q	4.718	-5.630	3.595	-24.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
510	1R	-1.110	-5.630	-5.480	-24.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
510	1S	4.718	4.986	3.595	24.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
510	1T	-1.110	4.986	-5.480	24.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
510	2	-0.955	-2.418	-11.870	-9.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
510	7	1.438	-1.458	-7.678	-5.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
510	8	1.443	-1.459	-7.740	-5.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

511	1A	2.718	-12.405	4.314	-46.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
511	1B	-1.255	-12.405	-5.500	-46.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
511	1C	2.718	11.745	4.314	47.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
511	1D	-1.255	11.745	-5.500	47.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
511	1I	4.176	-8.562	6.979	-32.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
511	1J	-2.713	-8.562	-8.166	-32.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
511	1K	4.176	7.902	6.979	33.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
511	1L	-2.713	7.902	-8.166	33.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--

511	1Q	2.381	-5.148	3.809	-18.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
511	1R	-0.918	-5.148	-4.996	-18.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
511	1S	2.381	4.487	3.809	19.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
511	1T	-0.918	4.487	-4.996	19.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
511	2	-1.752	-2.239	-11.157	-6.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
511	7	-0.836	-1.389	-7.062	-3.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
511	8	-0.845	-1.390	-7.124	-3.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
512	1A	1.269	-10.631	4.617	-32.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
512	1B	-1.038	-10.631	-5.468	-32.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
512	1C	1.269	10.027	4.617	33.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
512	1D	-1.038	10.027	-5.468	33.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
512	1I	1.621	-7.422	6.983	-23.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
512	1J	-1.390	-7.422	-7.834	-23.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
512	1K	1.621	6.818	6.983	24.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
512	1L	-1.390	6.818	-7.834	24.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
512	1Q	0.905	-4.453	3.952	-12.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
512	1R	-0.674	-4.453	-4.802	-12.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
512	1S	0.905	3.849	3.952	14.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
512	1T	-0.674	3.849	-4.802	14.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
512	2	-2.245	-2.017	-10.791	-2.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
512	7	-1.285	-1.305	-6.694	-1.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
512	8	-1.286	-1.304	-6.748	-1.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
513	1A	0.595	-9.103	4.717	-20.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
513	1B	-0.802	-9.103	-5.467	-20.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
513	1C	0.595	8.619	4.717	22.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
513	1D	-0.802	8.619	-5.467	22.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
513	1I	0.443	-6.284	6.855	-15.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
513	1J	-0.650	-6.284	-7.605	-15.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
513	1K	0.443	5.800	6.855	16.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
513	1L	-0.650	5.800	-7.605	16.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
513	1Q	0.329	-3.785	3.962	-8.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
513	1R	-0.536	-3.785	-4.712	-8.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
513	1S	0.329	3.301	3.962	9.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
513	1T	-0.536	3.301	-4.712	9.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
513	2	-2.826	-1.749	-11.006	2.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
513	7	-1.753	-1.191	-6.855	2.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
513	8	-1.756	-1.189	-6.913	2.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
514	1A	1.432	-10.756	4.770	-32.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
514	1B	-1.139	-10.756	-5.653	-32.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
514	1C	1.432	10.151	4.770	34.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	--
514	1D	-1.139	10.151	-5.653	34.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
514	1I	1.665	-6.411	7.034	-17.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
514	1J	-1.372	-6.411	-7.918	-17.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
514	1K	1.665	5.807	7.034	19.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
514	1L	-1.372	5.807	-7.918	19.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
514	1Q	0.987	-4.248	4.000	-11.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
514	1R	-0.693	-4.248	-4.883	-11.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
514	1S	0.987	3.644	4.000	12.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
514	1T	-0.693	3.644	-4.883	12.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
514	2	-2.933	1.658	-11.153	5.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
514	7	-1.768	-1.030	-6.978	3.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
514	8	-1.775	-1.028	-7.037	3.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
515	1A	3.402	-12.529	4.688	-47.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
515	1B	-1.870	-12.529	-5.885	-47.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
515	1C	3.402	11.868	4.688	48.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
515	1D	-1.870	11.868	-5.885	48.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
515	1I	4.061	-7.549	6.949	-26.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
515	1J	-2.529	-7.549	-8.147	-26.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
515	1K	4.061	6.888	6.949	27.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
515	1L	-2.529	6.888	-8.147	27.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
515	1Q	2.569	-4.943	3.900	-17.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
515	1R	-1.037	-4.943	-5.097	-17.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
515	1S	2.569	4.282	3.900	18.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
515	1T	-1.037	4.282	-5.097	18.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
515	2	-2.600	2.119	-11.300	7.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
515	7	-1.358	1.225	-7.150	5.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
515	8	-1.366	1.225	-7.211	5.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
516	1A	6.637	-13.866	4.977	-62.722	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.01	--
516	1B	-2.956	-13.866	-6.853	-62.722	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.01	--
516	1C	6.637	13.222	4.977	62.305	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.01	--
516	1D	-2.956	13.222	-6.853	62.305	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.01	--
516	1I	7.609	-8.424	6.934	-36.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
516	1J	-3.927	-8.424	-8.810	-36.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
516	1K	7.609	7.781	6.934	36.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
516	1L	-3.927	7.781	-8.810	36.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
516	1Q	5.119	-5.439	3.799	-23.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
516	1R	-1.438	-5.439	-5.675	-23.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
516	1S	5.119	4.796	3.799	22.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
516	1T	-1.438	4.796	-5.675	22.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
516	2	-1.847	2.475	-11.570	10.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
516	7	1.807	1.477	-7.496	6.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
516	8	1.810	1.476	-7.558	6.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
517	1A	11.737	-24.392	10.743	-138.605	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.03	--
517	1B	-0.435	-24.392	-6.071	-138.605	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.03	--
517	1C	11.737	24.250	10.743	136.647	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.03	--
517	1D	-0.435	24.250	-6.071	136.647	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.81	0.03	--
517	1I	20.801	-17.385	15.200	-97.494	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.04	--
517	1J	-9.499	-17.385	-10.528	-97.494	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.04	--
517	1K	20.801	17.243	15.200	95.536	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.57	0.04	--
517	1L	-9.499	17.243	-10.528	95.536	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.04	--
517	1Q	13.009	-9.749	9.474	-55.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	--
517	1R	-1.707	-9.749	-4.802	-55.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
517	1S	13.009	9.607	9.474	53.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	--
517	1T	-1.707	9.607	-4.802	53.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
517	2	7.049	-3.360	-19.504	-21.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
517	7	7.253	-2.012	-12.382	-13.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
517	8	7.260	-2.012	-12.438	-13.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
518	1A	4.917	-21.795	4.230	-104.088	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.62	0.01	--
518	1B	-0.699	-21.795	-7.587	-104.088	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.61	0.01	--
518	1C	4.917	21.508	4.230	102.897	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.61	0.01	--
518	1D	-0.699	21.508	-7.587	102.897	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.61	0.01	--
518	1I	7.966	-14.963	6.986	-73.064	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.02	--
518	1J	-3.748	-14.963	-10.342	-73.064	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.02	--
518	1K	7.966	14.676	6.986	71.873	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.02	--
518	1L	-3.748	14.676	-10.342	71.873	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.02	--
518	1Q	4.940	-8.623	3.375	-41.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
518	1R	-0.722	-8.623	-6.732	-41.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
518	1S	4.940	8.337	3.375	40.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
518	1T	-0.722	8.337	-6.732	40.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
518	2	2.360	-3.173	-20.852	-16.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
518	7	2.547	-1.870	-13.457	-10.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
518	8	2.553	-1.871	-13.520	-10.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
519	1A	2.805	-20.269	4.176	-79.691	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.01	--
519	1B	-0.886	-20.269	-8.137	-79.691	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.01	--
519	1C	2.805	19.907	4.176	79.347	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.01	--
519	1D	-0.886	19.907	-8.137	79.347	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.01	--
519	1I	4.389	-13.507	8.043	-55.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
519	1J	-2.470	-13.507	-12.004	-55.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
519	1K	4.389	13.145	8.043	55.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
519	1L	-2.470	13.145	-12.004	55.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
519	1Q	2.626	-7.971	3.878	-31.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
519	1R	-0.707	-7.971	-7.838	-31.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
519	1S	2.626	7.609	3.878	31.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
519	1T	-0.707	7.609	-7.838	31.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
519	2	-1.132	-2.889	-21.625	-11.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
519	7	0.769	-1.707	-14.091	-7.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
519	8	0.773	-1.709	-14.160	-7.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
520	1A	1.337	-17.485	5.065	-59.635	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.01	--
520	1B	-0.792	-17.485	-9.278	-59.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	--
520	1C	1.337	17.107	5.065	60.416	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.01	--
520	1D	-0.792	17.107	-9.278	60.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
520	1I	1.812	-11.689	9.729	-42.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
520	1J	-1.267	-11.689	-13.942	-42.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
520	1K	1.812	11.311	9.729	42.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
520	1L	-1.267	11.311	-13.942	42.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
520	1Q	1.047	-6.928	4.633	-23.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
520	1R	-0.502	-6.928	-8.846	-23.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
520	1S	1.047	6.550	4.633	24.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
520	1T	-0.502	6.550	-8.846	24.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
520	2	-1.348	-2.624	-21.886	-7.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
520	7	-0.807	-1.576	-14.319	-4.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
520	8	-0.813	-1.577	-14.394	-4.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
521	1A	0.643	-14.443	5.927	-41.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
521	1B	-0.844	-14.443	-10.201	-41.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	--
521	1C	0.643	14.106	5.927	42.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--
521	1D	-0.844	14.106	-10.201	42.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	--
521	1I	0.635	-9.788	10.521	-30.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
521	1J	-0.837	-9.788	-14.796	-30.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
521	1K	0.635	9.451	10.521	31.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
521	1L	-0.837	9.451	-14.796	31.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
521	1Q	0.378	-5.777	5.096	-16.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
521	1R	-0.580	-5.777	-9.370	-16.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
521	1S	0.378	5.440	5.096	17.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
521	1T	-0.580	5.440	-9.370	17.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
521	2	-1.429	-2.374	-21.821	-4.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
521	7	-0.878	-1.461	-14.257	-2.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
521	8	-0.883	-1.462	-14.339	-2.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
522	1A	0.477	-11.843	6.566	-27.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
522	1B	-0.759	-11.843	-10.830	-27.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
522	1C	0.477	11.595	6.566	29.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
522	1D	-0.759	11.595	-10.830	29.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
522	1I	0.429	-7.981	10.741	-20.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
522	1J	-0.711	-7.981	-15.006	-20.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--

522	1K	0.429	7.732	10.741	21.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
522	1L	-0.711	7.732	-15.006	21.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
522	1Q	0.250	-4.724	5.313	-10.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
522	1R	-0.532	-4.724	-9.578	-10.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
522	1S	0.250	4.475	5.313	12.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
522	1T	-0.532	4.475	-9.578	12.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
522	2	-1.741	-2.112	-21.806	3.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
522	7	-1.122	-1.338	-14.281	2.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
522	8	-1.125	-1.337	-14.361	2.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
523	1A	0.496	-14.565	6.904	-42.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--
523	1B	-0.723	-14.565	-11.157	-42.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	--
523	1C	0.496	14.229	6.904	43.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
523	1D	-0.723	14.229	-11.157	43.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
523	1I	0.715	-8.769	10.568	-23.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
523	1J	-0.943	-8.769	-14.821	-23.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
523	1K	0.715	8.433	10.568	24.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
523	1L	-0.943	8.433	-14.821	24.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
523	1Q	0.366	-5.570	5.327	-15.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
523	1R	-0.593	-5.570	-9.581	-15.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
523	1S	0.366	5.234	5.327	16.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
523	1T	-0.593	5.234	-9.581	16.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
523	2	-1.828	2.224	-21.428	6.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
523	7	-1.161	1.297	-14.052	4.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
523	8	-1.165	1.298	-14.133	4.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
524	1A	1.387	-17.600	6.748	-60.635	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.00	--
524	1B	-0.802	-17.600	-10.889	-60.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.00	--
524	1C	1.387	17.223	6.748	61.408	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.00	--
524	1D	-0.802	17.223	-10.889	61.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.00	--
524	1I	1.791	-10.740	9.672	-34.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
524	1J	-1.206	-10.740	-13.813	-34.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
524	1K	1.791	10.363	9.672	34.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
524	1L	-1.206	10.363	-13.813	34.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
524	1Q	1.087	-6.736	5.006	-21.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
524	1R	-0.502	-6.736	-9.147	-21.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
524	1S	1.087	6.358	5.006	22.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
524	1T	-0.502	6.358	-9.147	22.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
524	2	-1.765	2.625	-20.748	9.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
524	7	-1.063	1.573	-13.605	6.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
524	8	-1.069	1.572	-13.688	5.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
525	1A	3.577	-20.392	5.939	-80.982	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.01	--
525	1B	-1.611	-20.392	-9.778	-80.982	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.01	--
525	1C	3.577	20.029	5.939	80.628	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.01	--
525	1D	-1.611	20.029	-9.778	80.628	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.01	--
525	1I	4.232	-12.461	7.849	-46.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
525	1J	-2.267	-12.461	-11.688	-46.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
525	1K	4.232	12.098	7.849	45.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
525	1L	-2.267	12.098	-11.688	45.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
525	1Q	2.807	-7.758	4.252	-29.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
525	1R	-0.841	-7.758	-8.092	-29.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
525	1S	2.807	7.396	4.252	29.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
525	1T	-0.841	7.396	-8.092	29.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
525	2	-1.531	2.980	-19.712	12.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
525	7	0.995	1.814	-12.894	7.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
525	8	0.996	1.812	-12.970	7.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
526	1A	9.799	-16.054	2.766	-85.784	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.51	0.02	--
526	1B	-0.612	-16.054	-6.936	-85.784	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.51	0.02	--
526	1C	9.799	15.567	2.766	83.737	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.50	0.02	--
526	1D	-0.612	15.567	-6.936	83.737	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.49	0.02	--
526	1I	16.848	-11.063	7.408	-59.233	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.02	--
526	1J	-7.662	-11.063	-11.579	-59.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
526	1K	16.848	10.576	7.408	57.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
526	1L	-7.662	10.576	-11.579	57.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
526	1Q	10.514	-6.491	3.007	-34.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
526	1R	-1.328	-6.491	-7.177	-34.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
526	1S	10.514	6.003	3.007	32.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
526	1T	-1.328	6.003	-7.177	32.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
526	2	5.126	-2.580	-13.741	-14.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
526	7	5.542	-1.566	-9.425	-9.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
526	8	5.546	-1.566	-9.481	-9.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
527	1A	21.100	-17.601	16.579	-97.670	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.04	--
527	1B	-9.088	-17.601	-11.079	-97.670	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.04	--
527	1C	21.100	17.479	16.579	95.634	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.57	0.04	--
527	1D	-9.088	17.479	-11.079	95.634	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.04	--
527	1I	12.081	-24.503	11.702	-138.830	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.03	--
527	1J	-0.069	-24.503	-6.202	-138.830	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.03	--
527	1K	12.081	24.381	11.702	136.794	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.03	--
527	1L	-0.069	24.381	-6.202	136.794	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.81	0.03	--
527	1Q	13.369	-9.812	10.299	-55.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	--
527	1R	-1.357	-9.812	-4.799	-55.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
527	1S	13.369	9.690	10.299	53.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	--
527	1T	-1.357	9.690	-4.799	53.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
527	2	11.835	-0.955	14.819	-11.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
527	7	10.317	-0.571	10.331	-7.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--

527	8	10.324	-0.572	10.294	-7.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
528	1A	16.793	-6.228	11.141	-28.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
528	1B	-7.328	-6.228	-8.328	-28.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
528	1C	16.793	5.505	11.141	23.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
528	1D	-7.328	5.505	-8.328	23.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
528	1I	16.782	-9.322	9.427	-43.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
528	1J	-7.316	-9.322	-6.615	-43.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
528	1K	16.782	8.599	9.427	38.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
528	1L	-7.316	8.599	-6.615	38.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
528	1Q	12.077	-3.980	6.822	-19.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
528	1R	-2.611	-3.980	-4.010	-19.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
528	1S	12.077	3.257	6.822	14.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
528	1T	-2.611	3.257	-4.010	14.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
528	2	7.467	-0.446	-5.057	-0.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
528	7	7.004	-0.476	-3.620	-1.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
528	8	6.990	-0.472	-3.664	-1.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
529	1A	15.234	-7.354	6.141	-35.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
529	1B	-5.849	-7.354	-9.581	-35.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
529	1C	15.234	6.611	6.141	30.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
529	1D	-5.849	6.611	-9.581	30.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
529	1I	14.845	-9.909	4.895	-54.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
529	1J	-5.460	-9.909	-8.335	-54.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
529	1K	14.845	9.166	4.895	50.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
529	1L	-5.460	9.166	-8.335	50.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
529	1Q	11.056	-4.329	2.926	-22.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
529	1R	-1.671	-4.329	-6.366	-22.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
529	1S	11.056	3.586	2.926	18.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
529	1T	-1.671	3.586	-6.366	18.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
529	2	7.778	-0.452	-5.456	1.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
529	7	7.167	-0.485	-4.220	-1.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
529	8	7.150	-0.479	-4.251	-0.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
530	1A	14.792	-8.883	6.617	-42.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
530	1B	-6.108	-8.883	-9.813	-42.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
530	1C	14.792	8.309	6.617	39.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
530	1D	-6.108	8.309	-9.813	39.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
530	1I	14.061	-11.837	5.225	-68.368	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
530	1J	-5.377	-11.837	-8.421	-68.368	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
530	1K	14.061	11.263	5.225	65.029	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
530	1L	-5.377	11.263	-8.421	65.029	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
530	1Q	10.622	-5.043	3.388	-27.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
530	1R	-1.938	-5.043	-6.584	-27.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
530	1S	10.622	4.468	3.388	23.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
530	1T	-1.938	4.468	-6.584	23.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
530	2	7.283	0.583	4.229	2.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
530	7	6.586	-0.312	-3.339	0.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
530	8	6.569	-0.308	-3.367	0.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
531	1A	15.583	-10.505	6.786	-54.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
531	1B	-5.404	-10.505	-12.043	-54.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
531	1C	15.583	10.100	6.786	51.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
531	1D	-5.404	10.100	-12.043	51.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
531	1I	14.738	-16.245	5.498	-91.267	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
531	1J	-4.558	-16.245	-10.755	-91.267	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
531	1K	14.738	15.840	5.498	88.648	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.02	--
531	1L	-4.558	15.840	-10.755	88.648	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
531	1Q	11.465	-6.367	3.429	-34.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
531	1R	-1.286	-6.367	-8.687	-34.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
531	1S	11.465	5.962	3.429	32.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
531	1T	-1.286	5.962	-8.687	32.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
531	2	7.665	0.855	-3.568	3.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
531	7	7.318	0.463	-3.621	1.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
531	8	7.325	0.464	-3.670	1.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
532	1A	19.872	-20.060	15.845	-81.232	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.04	--
532	1B	-8.388	-20.060	-11.257	-81.232	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.04	--
532	1C	19.872	19.928	15.845	79.265	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
532	1D	-8.388	19.928	-11.257	79.265	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
532	1I	18.881	-22.433	13.084	-140.963	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.84	0.04	--
532	1J	-7.397	-22.433	-8.496	-140.963	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.04	--
532	1K	18.881	22.301	13.084	138.996	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.83	0.04	--
532	1L	-7.397	22.301	-8.496	138.996	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.04	--
532	1Q	14.485	-9.908	10.279	-52.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
532	1R	-3.001	-9.908	-5.691	-52.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
532	1S	14.485	9.776	10.279	50.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
532	1T	-3.001	9.776	-5.691	50.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
532	2	8.969	1.694	4.599	6.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
532	7	8.451	1.021	3.899	3.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
532	8	8.459	1.020	3.887	3.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
533	1A	15.898	-5.445	10.623	-28.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
533	1B	-7.571	-5.445	-7.994	-28.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
533	1C	15.898	4.711	10.623	24.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
533	1D	-7.571	4.711	-7.994	24.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--

533	1I	15.842	-9.127	8.904	-44.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
533	1J	-7.515	-9.127	-6.275	-44.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
533	1K	15.842	8.393	8.904	39.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
533	1L	-7.515	8.393	-6.275	39.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
533	1Q	11.288	-3.755	6.467	-19.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
533	1R	-2.960	-3.755	-3.837	-19.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
533	1S	11.288	3.021	6.467	14.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
533	1T	-2.960	3.021	-3.837	14.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
533	2	6.086	-0.598	3.206	-5.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
533	7	5.872	-0.543	2.602	-4.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
533	8	5.859	-0.540	2.541	-4.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
534	1A	14.836	-6.723	6.187	-34.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
534	1B	-6.239	-6.723	-9.312	-34.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
534	1C	14.836	5.955	6.187	31.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
534	1D	-6.239	5.955	-9.312	31.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
534	1I	14.433	-9.943	4.955	-54.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
534	1J	-5.836	-9.943	-8.080	-54.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
534	1K	14.433	9.175	4.955	51.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
534	1L	-5.836	9.175	-8.080	51.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
534	1Q	10.648	-4.219	3.012	-22.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
534	1R	-2.050	-4.219	-6.137	-22.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
534	1S	10.648	3.452	3.012	18.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
534	1T	-2.050	3.452	-6.137	18.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
534	2	6.883	-0.771	-6.947	-5.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
534	7	6.419	-0.566	-5.031	-4.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
534	8	6.404	-0.561	-5.063	-4.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
535	1A	14.444	-8.412	6.620	-42.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
535	1B	-6.443	-8.412	-9.501	-42.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
535	1C	14.444	7.802	6.620	39.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
535	1D	-6.443	7.802	-9.501	39.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
535	1I	13.691	-12.150	5.212	-68.780	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
535	1J	-5.690	-12.150	-8.092	-68.780	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
535	1K	13.691	11.540	5.212	65.748	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
535	1L	-5.690	11.540	-8.092	65.748	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
535	1Q	10.266	-5.035	3.450	-27.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
535	1R	-2.266	-5.035	-6.331	-27.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
535	1S	10.266	4.425	3.450	24.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
535	1T	-2.266	4.425	-6.331	24.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
535	2	6.736	-0.924	-9.296	-6.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
535	7	6.120	-0.613	-6.340	-4.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
535	8	6.104	-0.611	-6.370	-4.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
536	1A	15.331	-10.342	6.705	-54.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
536	1B	-5.911	-10.342	-11.594	-54.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
536	1C	15.331	9.903	6.705	51.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
536	1D	-5.911	9.903	-11.594	51.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
536	1I	14.426	-16.985	5.403	-91.524	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
536	1J	-5.006	-16.985	-10.292	-91.524	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
536	1K	14.426	16.546	5.403	89.130	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.02	--
536	1L	-5.006	16.546	-10.292	89.130	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
536	1Q	11.150	-6.525	3.431	-34.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
536	1R	-1.730	-6.525	-8.320	-34.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
536	1S	11.150	6.086	3.431	32.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
536	1T	-1.730	6.086	-8.320	32.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
536	2	5.632	-1.087	-11.006	-6.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
536	7	5.173	-0.687	-7.260	-4.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
536	8	5.158	-0.687	-7.288	-4.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
537	1A	1.352	-2.902	5.475	-15.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
537	1B	-1.128	-2.902	-6.378	-15.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
537	1C	1.352	2.371	5.475	17.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
537	1D	-1.128	2.371	-6.378	17.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
537	1I	0.924	-4.299	3.310	-21.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
537	1J	-0.700	-4.299	-4.213	-21.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
537	1K	0.924	3.768	3.310	23.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
537	1L	-0.700	3.768	-4.213	23.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
537	1Q	0.679	-1.908	2.688	-8.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
537	1R	-0.454	-1.908	-3.592	-8.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
537	1S	0.679	1.377	2.688	10.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
537	1T	-0.454	1.377	-3.592	10.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
537	2	2.176	-0.623	-13.726	3.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
537	7	1.366	-0.530	-8.516	2.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
537	8	1.368	-0.529	-8.544	2.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
538	1A	2.279	-4.576	6.422	-18.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
538	1B	-1.725	-4.576	-6.275	-18.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
538	1C	2.279	3.858	6.422	19.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
538	1D	-1.725	3.858	-6.275	19.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
538	1I	1.487	-6.542	4.121	-25.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
538	1J	-0.933	-6.542	-3.974	-25.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
538	1K	1.487	5.824	4.121	27.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
538	1L	-0.933	5.824	-3.974	27.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
538	1Q	1.191	-2.893	3.514	-10.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
538	1R	-0.637	-2.893	-3.367	-10.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
538	1S	1.191	2.175	3.514	11.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
538	1T	-0.637	2.175	-3.367	11.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--

538	2	4.892	-0.741	-12.090	3.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
538	7	3.047	-0.657	-7.261	2.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
538	8	3.050	-0.655	-7.301	2.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

539	1A	3.119	-6.293	6.769	-22.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
539	1B	-2.264	-6.293	-6.559	-22.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
539	1C	3.119	5.536	6.769	23.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
539	1D	-2.264	5.536	-6.559	23.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
539	1I	1.937	-8.984	4.437	-31.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
539	1J	-1.082	-8.984	-4.226	-31.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
539	1K	1.937	8.227	4.437	33.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
539	1L	-1.082	8.227	-4.226	33.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
539	1Q	1.681	-3.866	3.864	-12.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
539	1R	-0.826	-3.866	-3.653	-12.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
539	1S	1.681	3.109	3.864	13.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
539	1T	-0.826	3.109	-3.653	13.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
539	2	6.509	-0.726	-8.684	3.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.03	--
539	7	4.123	-0.657	-5.202	2.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
539	8	4.126	-0.655	-5.252	2.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

540	1A	2.918	-8.041	6.992	-28.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
540	1B	-2.067	-8.041	-7.945	-28.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
540	1C	2.918	7.395	6.992	29.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
540	1D	-2.067	7.395	-7.945	29.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
540	1I	1.990	-11.597	4.561	-40.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
540	1J	-1.139	-11.597	-5.514	-40.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
540	1K	1.990	10.951	4.561	41.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
540	1L	-1.139	10.951	-5.514	41.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
540	1Q	1.641	-4.835	3.925	-15.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
540	1R	-0.791	-4.835	-4.878	-15.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
540	1S	1.641	4.189	3.925	17.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
540	1T	-0.791	4.189	-4.878	17.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
540	2	6.808	0.798	7.407	3.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--
540	7	4.313	-0.567	4.264	2.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
540	8	4.314	-0.564	4.212	2.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

541	1A	0.886	-2.544	5.086	-9.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
541	1B	-0.818	-2.544	-6.090	-9.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
541	1C	0.886	2.207	5.086	11.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
541	1D	-0.818	2.207	-6.090	11.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
541	1I	0.704	-3.820	3.243	-12.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
541	1J	-0.636	-3.820	-4.247	-12.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
541	1K	0.704	3.483	3.243	14.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
541	1L	-0.636	3.483	-4.247	14.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
541	1Q	0.424	-1.623	2.535	-4.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
541	1R	-0.356	-1.623	-3.539	-4.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
541	1S	0.424	1.287	2.535	7.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
541	1T	-0.356	1.287	-3.539	7.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
541	2	2.149	-0.493	-11.118	2.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
541	7	1.309	-0.396	-6.976	2.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
541	8	1.310	-0.397	-7.002	2.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

542	1A	1.370	-3.892	5.985	-11.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
542	1B	-1.236	-3.892	-5.926	-11.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
542	1C	1.370	3.355	5.985	13.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
542	1D	-1.236	3.355	-5.926	13.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
542	1I	1.023	-5.548	4.061	-15.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
542	1J	-0.889	-5.548	-4.001	-15.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
542	1K	1.023	5.012	4.061	17.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
542	1L	-0.889	5.012	-4.001	17.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
542	1Q	0.665	-2.426	3.350	-5.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
542	1R	-0.531	-2.426	-3.290	-5.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
542	1S	0.665	1.889	3.350	8.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
542	1T	-0.531	1.889	-3.290	8.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
542	2	4.490	-0.689	-10.564	2.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
542	7	2.725	-0.573	-6.367	2.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
542	8	2.726	-0.573	-6.405	2.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

543	1A	1.392	-5.311	6.382	-14.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
543	1B	-1.267	-5.311	-6.058	-14.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
543	1C	1.392	4.693	6.382	16.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
543	1D	-1.267	4.693	-6.058	16.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
543	1I	1.064	-7.421	4.478	-18.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
543	1J	-0.939	-7.421	-4.153	-18.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
543	1K	1.064	6.803	4.478	20.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
543	1L	-0.939	6.803	-4.153	20.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
543	1Q	0.699	-3.217	3.772	-7.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
543	1R	-0.574	-3.217	-3.448	-7.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
543	1S	0.699	2.599	3.772	9.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
543	1T	-0.574	2.599	-3.448	9.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
543	2	6.202	-0.774	-8.528	2.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
543	7	3.756	-0.647	-5.076	2.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
543	8	3.755	-0.645	-5.124	2.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

544	1A	0.760	-6.735	6.873	-18.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
544	1B	-0.907	-6.735	-7.582	-18.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--

544	1C	0.760	6.186	6.873	20.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
544	1D	-0.907	6.186	-7.582	20.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
544	1I	0.778	-9.553	4.788	-25.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
544	1J	-0.926	-9.553	-5.497	-25.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
544	1K	0.778	9.005	4.788	26.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
544	1L	-0.926	9.005	-5.497	26.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
544	1Q	0.472	-4.021	3.994	-9.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
544	1R	-0.620	-4.021	-4.703	-9.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
544	1S	0.472	3.472	3.994	11.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
544	1T	-0.620	3.472	-4.703	11.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
544	2	6.357	-0.772	5.228	2.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
544	7	3.797	-0.623	-2.927	2.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
544	8	3.794	-0.621	-2.986	2.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

545	1A	1.023	-2.483	5.200	-6.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
545	1B	-0.939	-2.483	-6.207	-6.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
545	1C	1.023	2.117	5.200	9.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
545	1D	-0.939	2.117	-6.207	9.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
545	1I	0.763	-3.856	3.422	-14.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
545	1J	-0.679	-3.856	-4.429	-14.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
545	1K	0.763	3.491	3.422	16.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
545	1L	-0.679	3.491	-4.429	16.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
545	1Q	0.481	-1.631	2.612	-4.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
545	1R	-0.397	-1.631	-3.620	-4.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
545	1S	0.481	1.266	2.612	7.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
545	1T	-0.397	1.266	-3.620	7.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
545	2	1.877	-0.368	-8.898	1.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
545	7	1.139	-0.266	-5.637	1.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
545	8	1.139	-0.267	-5.662	1.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

546	1A	1.524	-3.674	6.101	-8.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
546	1B	-1.363	-3.674	-6.043	-8.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
546	1C	1.524	3.109	6.101	10.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
546	1D	-1.363	3.109	-6.043	10.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
546	1I	1.183	-5.780	4.234	-17.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
546	1J	-1.021	-5.780	-4.177	-17.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
546	1K	1.183	5.215	4.234	19.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
546	1L	-1.021	5.215	-4.177	19.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
546	1Q	0.767	-2.442	3.422	-5.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
546	1R	-0.606	-2.442	-3.364	-5.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
546	1S	0.767	1.876	3.422	7.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
546	1T	-0.606	1.876	-3.364	7.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
546	2	4.168	-0.607	-9.056	1.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
546	7	2.544	-0.467	-5.468	1.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
546	8	2.544	-0.469	-5.504	1.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

547	1A	1.627	-4.921	6.517	-10.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
547	1B	-1.435	-4.921	-6.192	-10.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
547	1C	1.627	4.279	6.517	12.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
547	1D	-1.435	4.279	-6.192	12.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
547	1I	1.371	-7.861	4.648	-21.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
547	1J	-1.180	-7.861	-4.322	-21.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
547	1K	1.371	7.219	4.648	23.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
547	1L	-1.180	7.219	-4.322	23.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
547	1Q	0.875	-3.240	3.853	-7.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
547	1R	-0.684	-3.240	-3.527	-7.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
547	1S	0.875	2.598	3.853	9.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
547	1T	-0.684	2.598	-3.527	9.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
547	2	5.714	-0.764	-8.359	1.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
547	7	3.471	-0.586	-4.972	1.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
547	8	3.469	-0.586	-5.018	1.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

548	1A	1.060	-6.216	7.025	-14.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
548	1B	-1.188	-6.216	-7.771	-14.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
548	1C	1.060	5.648	7.025	16.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
548	1D	-1.188	5.648	-7.771	16.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
548	1I	0.941	-10.091	4.902	-28.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
548	1J	-1.069	-10.091	-5.648	-28.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
548	1K	0.941	9.523	4.902	29.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
548	1L	-1.069	9.523	-5.648	29.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
548	1Q	0.599	-4.034	4.054	-9.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
548	1R	-0.727	-4.034	-4.799	-9.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
548	1S	0.599	3.466	4.054	11.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
548	1T	-0.727	3.466	-4.799	11.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
548	2	5.759	-0.844	-6.156	1.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
548	7	3.419	-0.621	-3.895	1.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
548	8	3.414	-0.620	-3.952	1.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

549	1A	1.451	-2.835	5.511	-12.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
549	1B	-1.194	-2.835	-6.412	-12.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
549	1C	1.451	2.276	5.511	14.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
549	1D	-1.194	2.276	-6.412	14.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
549	1I	1.089	-4.380	3.769	-23.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
549	1J	-0.833	-4.380	-4.669	-23.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
549	1K	1.089	3.821	3.769	25.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
549	1L	-0.833	3.821	-4.669	25.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
549	1Q	0.760	-1.924	2.822	-8.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
549	1R	-0.504	-1.924	-3.723	-8.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--

549	1S	0.760	1.365	2.822	10.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
549	1T	-0.504	1.365	-3.723	10.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
549	2	1.842	-0.278	-6.761	0.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
549	7	1.174	-0.273	-4.339	0.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
549	8	1.172	-0.272	-4.363	0.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

550	1A	2.481	-4.154	6.465	-15.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
550	1B	-1.804	-4.154	-6.302	-15.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
550	1C	2.481	3.412	6.465	17.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
550	1D	-1.804	3.412	-6.302	17.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
550	1I	1.985	-6.730	4.642	-27.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
550	1J	-1.309	-6.730	-4.478	-27.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
550	1K	1.985	5.988	4.642	29.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
550	1L	-1.309	5.988	-4.478	29.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
550	1Q	1.421	-2.849	3.664	-9.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
550	1R	-0.744	-2.849	-3.501	-9.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
550	1S	1.421	2.108	3.664	11.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
550	1T	-0.744	2.108	-3.501	11.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
550	2	3.974	-0.535	-7.781	0.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
550	7	2.564	-0.372	-4.718	0.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
550	8	2.561	-0.374	-4.751	0.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

551	1A	3.433	-5.625	6.801	-19.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
551	1B	-2.410	-5.625	-6.646	-19.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
551	1C	3.433	4.854	6.801	20.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
551	1D	-2.410	4.854	-6.646	20.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
551	1I	2.911	-9.281	4.934	-34.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	--
551	1J	-1.888	-9.281	-4.780	-34.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
551	1K	2.911	8.509	4.934	35.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	--
551	1L	-1.888	8.509	-4.780	35.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
551	1Q	2.081	-3.787	3.985	-12.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
551	1R	-1.058	-3.787	-3.831	-12.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
551	1S	2.081	3.016	3.985	13.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
551	1T	-1.058	3.016	-3.831	13.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
551	2	5.443	-0.733	-8.241	-0.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.03	--
551	7	3.536	-0.509	-4.953	0.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
551	8	3.530	-0.510	-4.995	0.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

552	1A	3.347	-7.234	7.017	-24.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
552	1B	-2.274	-7.234	-8.033	-24.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
552	1C	3.347	6.580	7.017	25.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
552	1D	-2.274	6.580	-8.033	25.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
552	1I	2.732	-12.022	4.844	-43.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
552	1J	-1.659	-12.022	-5.860	-43.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
552	1K	2.732	11.368	4.844	44.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
552	1L	-1.659	11.368	-5.860	44.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
552	1Q	2.040	-4.750	3.989	-15.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
552	1R	-0.967	-4.750	-5.005	-15.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
552	1S	2.040	4.096	3.989	16.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
552	1T	-0.967	4.096	-5.005	16.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
552	2	5.205	-0.878	-7.614	-1.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
552	7	3.256	-0.587	-4.731	-0.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
552	8	3.248	-0.587	-4.784	-0.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

553	1A	4.624	-4.762	7.090	-22.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
553	1B	-2.472	-4.762	-6.486	-22.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
553	1C	4.624	3.901	7.090	22.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
553	1D	-2.472	3.901	-6.486	22.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
553	1I	4.152	-7.674	5.487	-37.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
553	1J	-2.001	-7.674	-4.883	-37.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
553	1K	4.152	6.813	5.487	38.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
553	1L	-2.001	6.813	-4.883	38.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
553	1Q	3.057	-3.257	4.177	-13.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
553	1R	-0.905	-3.257	-3.573	-13.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
553	1S	3.057	2.396	4.177	14.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
553	1T	-0.905	2.396	-3.573	14.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
553	2	4.399	-0.509	-6.829	-1.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
553	7	3.210	-0.492	-4.224	-0.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
553	8	3.204	-0.489	-4.256	-0.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

554	1A	6.726	-6.418	6.863	-27.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
554	1B	-3.803	-6.418	-7.391	-27.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
554	1C	6.726	5.604	6.863	27.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
554	1D	-3.803	5.604	-7.391	27.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
554	1I	6.015	-10.372	5.132	-46.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
554	1J	-3.091	-10.372	-5.661	-46.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
554	1K	6.015	9.557	5.132	47.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
554	1L	-3.091	9.557	-5.661	47.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
554	1Q	4.459	-4.237	3.928	-17.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
554	1R	-1.535	-4.237	-4.456	-17.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
554	1S	4.459	3.423	3.928	17.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
554	1T	-1.535	3.423	-4.456	17.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
554	2	5.614	-0.717	-8.372	-2.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
554	7	4.144	-0.452	-5.203	-1.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
554	8	4.135	-0.453	-5.243	-1.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

555	1A	6.876	-8.280	6.899	-34.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
555	1B	-3.752	-8.280	-8.543	-34.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
555	1C	6.876	7.625	6.899	34.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
555	1D	-3.752	7.625	-8.543	34.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
555	1I	5.880	-13.672	4.973	-59.749	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.01	--
555	1J	-2.756	-13.672	-6.616	-59.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
555	1K	5.880	13.018	4.973	60.157	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.01	--
555	1L	-2.756	13.018	-6.616	60.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
555	1Q	4.534	-5.366	3.843	-21.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
555	1R	-1.410	-5.366	-5.487	-21.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
555	1S	4.534	4.712	3.843	22.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
555	1T	-1.410	4.712	-5.487	22.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
555	2	4.817	-0.904	-8.802	-2.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
555	7	3.372	-0.556	-5.409	-1.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
555	8	3.362	-0.557	-5.460	-1.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

556	1A	9.486	-5.668	6.501	-28.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
556	1B	-4.249	-5.668	-7.996	-28.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
556	1C	9.486	4.788	6.501	26.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
556	1D	-4.249	4.788	-7.996	26.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
556	1I	9.097	-9.218	5.176	-46.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
556	1J	-3.860	-9.218	-6.671	-46.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
556	1K	9.097	8.339	5.176	44.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
556	1L	-3.860	8.339	-6.671	44.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
556	1Q	6.696	-3.833	3.503	-18.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
556	1R	-1.458	-3.833	-4.998	-18.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
556	1S	6.696	2.954	3.503	16.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
556	1T	-1.458	2.954	-4.998	16.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
556	2	5.694	-0.578	-6.660	-3.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
556	7	4.806	-0.562	-4.436	-2.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
556	8	4.796	-0.558	-4.466	-2.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

557	1A	10.210	-7.253	6.820	-35.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
557	1B	-4.753	-7.253	-8.588	-35.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
557	1C	10.210	6.503	6.820	33.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
557	1D	-4.753	6.503	-8.588	33.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
557	1I	9.468	-11.845	5.299	-58.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
557	1J	-4.011	-11.845	-7.068	-58.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
557	1K	9.468	11.095	5.299	56.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
557	1L	-4.011	11.095	-7.068	56.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
557	1Q	7.129	-4.747	3.722	-22.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
557	1R	-1.671	-4.747	-5.490	-22.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
557	1S	7.129	3.997	3.722	20.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
557	1T	-1.671	3.997	-5.490	20.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
557	2	6.140	-0.769	-8.796	-4.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
557	7	5.132	-0.485	-5.785	-2.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
557	8	5.121	-0.480	-5.822	-2.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

558	1A	12.889	-9.541	7.220	-45.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
558	1B	-6.022	-9.541	-10.159	-45.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
558	1C	12.889	8.970	7.220	43.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
558	1D	-6.022	8.970	-10.159	43.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
558	1I	11.693	-15.218	5.520	-76.672	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.02	--
558	1J	-4.826	-15.218	-8.460	-76.672	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.02	--
558	1K	11.693	14.647	5.520	75.327	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.02	--
558	1L	-4.826	14.647	-8.460	75.327	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.02	--
558	1Q	9.012	-5.971	3.764	-28.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
558	1R	-2.145	-5.971	-6.703	-28.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
558	1S	9.012	5.400	3.764	27.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
558	1T	-2.145	5.400	-6.703	27.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
558	2	4.979	-0.961	-9.723	-4.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
558	7	4.150	-0.576	-5.986	-3.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
558	8	4.138	-0.576	-6.032	-3.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

559	1A	3.069	-6.335	5.479	-38.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
559	1B	-0.530	-6.335	-3.816	-38.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
559	1C	3.069	5.509	5.479	36.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
559	1D	-0.530	5.509	-3.816	36.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
559	1I	5.083	-4.270	8.697	-25.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
559	1J	-2.544	-4.270	-7.033	-25.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
559	1K	5.083	3.444	8.697	23.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
559	1L	-2.544	3.444	-7.033	23.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
559	1Q	3.049	-2.841	4.744	-15.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
559	1R	-0.510	-2.841	-3.080	-15.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
559	1S	3.049	2.015	4.744	13.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
559	1T	-0.510	2.015	-3.080	13.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
559	2	1.646	1.076	4.860	5.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
559	7	1.657	-0.782	3.312	3.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
559	8	1.653	-0.779	3.270	3.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

560	1A	5.699	-9.124	3.501	-46.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
560	1B	-0.511	-9.124	-4.909	-46.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
560	1C	5.699	8.244	3.501	44.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
560	1D	-0.511	8.244	-4.909	44.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
560	1I	9.940	-6.352	6.788	-30.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
560	1J	-4.752	-6.352	-8.196	-30.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
560	1K	9.940	5.472	6.788	29.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
560	1L	-4.752	5.472	-8.196	29.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--

560	1Q	5.996	-3.972	3.186	-18.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
560	1R	-0.808	-3.972	-4.593	-18.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
560	1S	5.996	3.091	3.186	16.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
560	1T	-0.808	3.091	-4.593	16.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
560	2	3.284	1.413	1.281	6.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
560	7	3.342	0.834	-1.133	3.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
560	8	3.334	0.833	-1.168	3.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
561	1A	6.136	-11.730	3.406	-58.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
561	1B	-0.744	-11.730	-5.170	-58.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
561	1C	6.136	10.979	3.406	56.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
561	1D	-0.744	10.979	-5.170	56.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
561	1I	10.640	-8.020	7.066	-39.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
561	1J	-5.248	-8.020	-8.829	-39.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
561	1K	10.640	7.269	7.066	37.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
561	1L	-5.248	7.269	-8.829	37.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
561	1Q	6.440	-4.899	3.376	-23.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
561	1R	-1.048	-4.899	-5.139	-23.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
561	1S	6.440	4.148	3.376	21.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
561	1T	-1.048	4.148	-5.139	21.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
561	2	3.127	1.890	-5.074	8.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
561	7	3.300	1.123	-3.548	5.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
561	8	3.292	1.123	-3.587	5.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
562	1A	7.936	-15.178	3.330	-75.721	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.01	--
562	1B	-1.071	-15.178	-6.448	-75.721	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.01	--
562	1C	7.936	14.607	3.330	74.361	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.01	--
562	1D	-1.071	14.607	-6.448	74.361	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.01	--
562	1I	13.433	-10.075	7.488	-52.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
562	1J	-6.567	-10.075	-10.606	-52.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
562	1K	13.433	9.504	7.488	50.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
562	1L	-6.567	9.504	-10.606	50.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
562	1Q	8.274	-6.087	3.337	-30.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
562	1R	-1.408	-6.087	-6.456	-30.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
562	1S	8.274	5.515	3.337	28.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
562	1T	-1.408	5.515	-6.456	28.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
562	2	2.156	2.545	-8.777	11.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
562	7	3.141	1.527	-6.167	6.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
562	8	3.144	1.526	-6.222	6.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
563	1A	1.180	-5.173	3.512	-31.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
563	1B	-0.723	-5.173	-4.195	-31.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
563	1C	1.180	4.447	3.512	32.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
563	1D	-0.723	4.447	-4.195	32.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
563	1I	1.733	-3.521	6.228	-21.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
563	1J	-1.276	-3.521	-6.911	-21.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
563	1K	1.733	2.795	6.228	21.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
563	1L	-1.276	2.795	-6.911	21.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
563	1Q	0.916	-2.346	2.968	-12.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
563	1R	-0.459	-2.346	-3.651	-12.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
563	1S	0.916	1.619	2.968	12.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
563	1T	-0.459	1.619	-3.651	12.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
563	2	-0.545	-1.026	2.904	5.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
563	7	0.280	-0.828	1.569	3.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
563	8	0.279	-0.826	1.534	3.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
564	1A	2.883	-7.608	4.501	-37.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
564	1B	-0.785	-7.608	-3.847	-37.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
564	1C	2.883	6.747	4.501	37.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
564	1D	-0.785	6.747	-3.847	37.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
564	1I	4.746	-5.300	7.259	-25.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
564	1J	-2.649	-5.300	-6.605	-25.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
564	1K	4.746	4.438	7.259	25.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
564	1L	-2.649	4.438	-6.605	25.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
564	1Q	2.768	-3.368	3.986	-14.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
564	1R	-0.671	-3.368	-3.332	-14.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
564	1S	2.768	2.507	3.986	15.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
564	1T	-0.671	2.507	-3.332	15.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
564	2	1.310	1.219	1.333	6.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
564	7	1.335	-0.866	0.925	4.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
564	8	1.332	-0.863	0.882	4.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
565	1A	4.072	-10.247	4.032	-46.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
565	1B	-1.221	-10.247	-4.559	-46.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
565	1C	4.072	9.432	4.032	46.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
565	1D	-1.221	9.432	-4.559	46.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
565	1I	6.957	-7.062	6.995	-31.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
565	1J	-4.106	-7.062	-7.521	-31.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
565	1K	6.957	6.247	6.995	31.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
565	1L	-4.106	6.247	-7.521	31.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
565	1Q	4.038	-4.359	3.731	-17.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
565	1R	-1.187	-4.359	-4.257	-17.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
565	1S	4.038	3.545	3.731	18.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
565	1T	-1.187	3.545	-4.257	18.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
565	2	1.622	1.709	-4.362	7.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
565	7	1.720	1.003	-2.793	4.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
565	8	1.716	1.002	-2.835	4.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
566	1A	4.430	-13.536	3.936	-58.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
566	1B	-1.318	-13.536	-5.765	-58.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	--
566	1C	4.430	12.882	3.936	59.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.01	--
566	1D	-1.318	12.882	-5.765	59.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	--
566	1I	7.099	-9.280	7.030	-40.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
566	1J	-3.987	-9.280	-8.859	-40.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
566	1K	7.099	8.626	7.030	40.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
566	1L	-3.987	8.626	-8.859	40.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
566	1Q	4.243	-5.567	3.662	-22.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
566	1R	-1.131	-5.567	-5.492	-22.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
566	1S	4.243	4.913	3.662	23.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
566	1T	-1.131	4.913	-5.492	23.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
566	2	0.657	2.323	-8.425	9.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
566	7	0.847	1.379	-5.224	5.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
566	8	0.841	1.377	-5.271	5.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
567	1A	0.945	-4.362	3.362	-23.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
567	1B	-0.714	-4.362	-4.090	-23.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
567	1C	0.945	3.804	3.362	25.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
567	1D	-0.714	3.804	-4.090	25.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
567	1I	1.415	-2.947	5.618	-16.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
567	1J	-1.185	-2.947	-6.346	-16.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
567	1K	1.415	2.388	5.618	18.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
567	1L	-1.185	2.388	-6.346	18.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
567	1Q	0.709	-1.947	2.748	-8.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
567	1R	-0.479	-1.947	-3.477	-8.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
567	1S	0.709	1.388	2.748	10.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
567	1T	-0.479	1.388	-3.477	10.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
567	2	-0.591	-0.973	2.224	4.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
567	7	-0.290	-0.748	1.109	3.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
567	8	-0.288	-0.747	1.077	3.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
568	1A	1.583	-6.666	4.129	-27.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
568	1B	-0.962	-6.666	-3.907	-27.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
568	1C	1.583	5.925	4.129	29.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
568	1D	-0.962	5.925	-3.907	29.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
568	1I	2.473	-4.661	6.529	-19.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
568	1J	-1.853	-4.661	-6.307	-19.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
568	1K	2.473	3.920	6.529	20.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
568	1L	-1.853	3.920	-6.307	20.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
568	1Q	1.302	-2.953	3.564	-10.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
568	1R	-0.681	-2.953	-3.342	-10.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
568	1S	1.302	2.212	3.564	12.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
568	1T	-0.681	2.212	-3.342	12.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
568	2	-1.318	-1.178	-0.948	5.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
568	7	-0.658	-0.925	-0.580	3.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
568	8	-0.656	-0.924	-0.619	3.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
569	1A	2.160	-9.160	4.363	-33.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
569	1B	-1.191	-9.160	-4.240	-33.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
569	1C	2.160	8.389	4.363	34.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
569	1D	-1.191	8.389	-4.240	34.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
569	1I	3.481	-6.405	6.810	-23.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
569	1J	-2.512	-6.405	-6.687	-23.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
569	1K	3.481	5.634	6.810	24.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
569	1L	-2.512	5.634	-6.687	24.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
569	1Q	1.892	-3.941	3.873	-13.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
569	1R	-0.924	-3.941	-3.750	-13.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
569	1S	1.892	3.170	3.873	14.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
569	1T	-0.924	3.170	-3.750	14.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
569	2	-1.735	1.364	-4.040	5.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
569	7	-0.775	-0.976	-2.429	3.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
569	8	-0.774	-0.973	-2.474	3.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
570	1A	2.289	-11.891	4.366	-42.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
570	1B	-1.239	-11.891	-5.576	-42.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
570	1C	2.289	11.239	4.366	43.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
570	1D	-1.239	11.239	-5.576	43.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
570	1I	3.375	-8.223	6.916	-30.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
570	1J	-2.325	-8.223	-8.127	-30.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
570	1K	3.375	7.571	6.916	31.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
570	1L	-2.325	7.571	-8.127	31.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
570	1Q	1.926	-4.949	3.886	-16.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
570	1R	-0.876	-4.949	-5.097	-16.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
570	1S	1.926	4.297	3.886	17.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
570	1T	-0.876	4.297	-5.097	17.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
570	2	-1.981	1.890	-8.209	6.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
570	7	-0.902	1.073	-5.135	4.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
570	8	-0.903	1.073	-5.186	4.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
571	1A	0.720	-3.844	3.286	-13.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
571	1B	-0.646	-3.844	-4.125	-13.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
571	1C	0.720	3.478	3.286	16.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
571	1D													

571	1K	0.933	2.195	5.206	12.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
571	1L	-0.859	2.195	-6.045	12.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
571	1Q	0.442	-1.647	2.576	-5.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
571	1R	-0.368	-1.647	-3.415	-5.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
571	1S	0.442	1.282	2.576	7.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
571	1T	-0.368	1.282	-3.415	7.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
571	2	-0.699	-0.865	1.525	3.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
571	7	-0.397	-0.627	0.666	2.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
571	8	-0.396	-0.628	0.634	2.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
572	1A	1.040	-5.670	4.064	-16.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
572	1B	-0.924	-5.670	-3.928	-16.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
572	1C	1.040	5.105	4.064	19.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
572	1D	-0.924	5.105	-3.928	19.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
572	1I	1.451	-3.973	6.077	-12.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
572	1J	-1.335	-3.973	-5.942	-12.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
572	1K	1.451	3.408	6.077	14.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
572	1L	-1.335	3.408	-5.942	14.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
572	1Q	0.690	-2.487	3.384	-6.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
572	1R	-0.574	-2.487	-3.249	-6.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
572	1S	0.690	1.922	3.384	8.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
572	1T	-0.574	1.922	-3.249	8.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
572	2	-1.557	-1.221	-1.376	3.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
572	7	-0.899	-0.900	-0.820	2.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
572	8	-0.898	-0.901	-0.862	2.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
573	1A	1.141	-7.650	4.434	-20.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
573	1B	-0.979	-7.650	-4.113	-20.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
573	1C	1.141	7.009	4.434	22.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
573	1D	-0.979	7.009	-4.113	22.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
573	1I	1.569	-5.449	6.444	-15.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
573	1J	-1.408	-5.449	-6.123	-15.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
573	1K	1.569	4.808	6.444	17.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
573	1L	-1.408	4.808	-6.123	17.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
573	1Q	0.799	-3.314	3.809	-8.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
573	1R	-0.638	-3.314	-3.488	-8.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
573	1S	0.799	2.673	3.809	9.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
573	1T	-0.638	2.673	-3.488	9.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
573	2	-2.276	-1.485	-4.012	3.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
573	7	-1.318	-1.080	-2.363	2.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
573	8	-1.319	-1.079	-2.410	2.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
574	1A	0.873	-9.862	4.602	-27.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
574	1B	-1.086	-9.862	-5.551	-27.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
574	1C	0.873	9.297	4.602	28.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
574	1D	-1.086	9.297	-5.551	28.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
574	1I	0.932	-6.935	6.816	-20.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
574	1J	-1.144	-6.935	-7.765	-20.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
574	1K	0.932	6.369	6.816	21.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
574	1L	-1.144	6.369	-7.765	21.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
574	1Q	0.571	-4.148	3.975	-10.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
574	1R	-0.784	-4.148	-4.924	-10.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
574	1S	0.571	3.582	3.975	12.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
574	1T	-0.784	3.582	-4.924	12.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
574	2	-2.673	-1.685	-7.893	3.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
574	7	-1.602	-1.175	-4.988	2.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
574	8	-1.605	-1.173	-5.041	2.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
575	1A	0.722	-3.824	3.447	-13.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
575	1B	-0.679	-3.824	-4.255	-13.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
575	1C	0.722	3.487	3.447	15.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
575	1D	-0.679	3.487	-4.255	15.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
575	1I	0.962	-2.461	5.258	-6.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
575	1J	-0.920	-2.461	-6.066	-6.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
575	1K	0.962	2.124	5.258	9.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
575	1L	-0.920	2.124	-6.066	9.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
575	1Q	0.428	-1.607	2.617	-4.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
575	1R	-0.386	-1.607	-3.425	-4.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
575	1S	0.428	1.270	2.617	6.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
575	1T	-0.386	1.270	-3.425	6.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
575	2	-0.719	-0.763	0.838	1.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
575	7	-0.423	-0.511	-0.378	1.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
575	8	-0.423	-0.512	-0.413	1.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
576	1A	1.102	-5.681	4.208	-16.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
576	1B	-0.993	-5.681	-4.042	-16.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
576	1C	1.102	5.143	4.208	18.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
576	1D	-0.993	5.143	-4.042	18.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
576	1I	1.407	-3.665	6.109	-8.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
576	1J	-1.298	-3.665	-5.943	-8.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
576	1K	1.407	3.127	6.109	10.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
576	1L	-1.298	3.127	-5.943	10.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
576	1Q	0.671	-2.406	3.416	-5.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
576	1R	-0.562	-2.406	-3.250	-5.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
576	1S	0.671	1.868	3.416	7.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
576	1T	-0.562	1.868	-3.250	7.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
576	2	-1.520	-1.227	-1.858	1.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
576	7	-0.881	-0.847	-1.102	1.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

576	8	-0.882	-0.849	-1.145	1.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
577	1A	1.239	-7.675	4.555	-19.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
577	1B	-1.149	-7.675	-4.238	-19.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
577	1C	1.239	7.057	4.555	21.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
577	1D	-1.149	7.057	-4.238	21.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
577	1I	1.440	-4.925	6.458	-10.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
577	1J	-1.350	-4.925	-6.142	-10.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
577	1K	1.440	4.307	6.458	12.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
577	1L	-1.350	4.307	-6.142	12.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
577	1Q	0.737	-3.189	3.821	-6.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
577	1R	-0.647	-3.189	-3.504	-6.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
577	1S	0.737	2.570	3.821	8.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
577	1T	-0.647	2.570	-3.504	8.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
577	2	-2.234	-1.649	-4.102	-1.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
577	7	-1.316	-1.125	-2.422	1.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
577	8	-1.319	-1.125	-2.471	1.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
578	1A	0.845	-9.841	4.735	-26.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
578	1B	-1.031	-9.841	-5.607	-26.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
578	1C	0.845	9.293	4.735	27.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
578	1D	-1.031	9.293	-5.607	27.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
578	1I	0.871	-6.232	6.931	-14.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
578	1J	-1.056	-6.232	-7.803	-14.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
578	1K	0.871	5.684	6.931	16.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
578	1L	-1.056	5.684	-7.803	16.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
578	1Q	0.514	-3.973	4.033	-9.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
578	1R	-0.700	-3.973	-4.905	-9.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
578	1S	0.514	3.425	4.033	10.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
578	1T	-0.700	3.425	-4.905	10.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
578	2	-2.694	-2.002	-7.491	-2.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
578	7	-1.667	-1.322	-4.790	0.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
578	8	-1.673	-1.321	-4.844	0.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
579	1A	1.036	-4.316	3.780	-22.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
579	1B	-0.824	-4.316	-4.489	-22.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
579	1C	1.036	3.784	3.780	24.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
579	1D	-0.824	3.784	-4.489	24.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
579	1I	1.380	-2.791	5.554	-12.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
579	1J	-1.168	-2.791	-6.264	-12.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
579	1K	1.380	2.259	5.554	14.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
579	1L	-1.168	2.259	-6.264	14.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
579	1Q	0.696	-1.888	2.808	-7.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
579	1R	-0.485	-1.888	-3.518	-7.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
579	1S	0.696	1.356	2.808	9.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
579	1T	-0.485	1.356	-3.518	9.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
579	2	0.601	-0.712	-1.086	-2.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
579	7	0.411	-0.431	-0.853	-0.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
579	8	0.414	-0.434	-0.892	-0.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
580	1A	1.784	-6.608	4.586	-26.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
580	1B	-1.257	-6.608	-4.329	-26.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
580	1C	1.784	5.889	4.586	28.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
580	1D	-1.257	5.889	-4.329	28.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
580	1I	2.263	-4.067	6.459	-14.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
580	1J	-1.736	-4.067	-6.202	-14.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
580	1K	2.263	3.348	6.459	16.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
580	1L	-1.736	3.348	-6.202	16.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
580	1Q	1.225	-2.793	3.631	-9.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
580	1R	-0.698	-2.793	-3.373	-9.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
580	1S	1.225	2.074	3.631	11.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
580	1T	-0.698	2.074	-3.373	11.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
580	2	1.167	-1.251	-2.310	-2.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
580	7	0.790	-0.808	-1.349	-1.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
580	8	0.796	-0.810	-1.396	-1.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
581	1A	2.603	-9.070	4.857	-32.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
581	1B	-1.785	-9.070	-4.658	-32.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
581	1C	2.603	8.314	4.857	33.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
581	1D	-1.785	8.314	-4.658	33.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
581	1I	3.073	-5.488	6.777	-17.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
581	1J	-2.254	-5.488	-6.578	-17.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
581	1K	3.073	4.731	6.777	19.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
581	1L	-2.254	4.731	-6.578	19.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
581	1Q	1.782	-3.702	3.969	-11.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
581	1R	-0.964	-3.702	-3.770	-11.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
581	1S	1.782	2.946	3.969	13.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
581	1T	-0.964	2.946	-3.770	13.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
581	2	1.745	-1.775	-4.241	-3.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
581	7	1.236	-1.142	-2.538	-1.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
581	8	1.243	-1.143	-2.590	-1.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
582	1A	2.371	-11.736	4.684	-41.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
582	1B	-1.602	-11.736	-5.813	-41.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
582	1C	2.371	11.091	4.684	42.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
582	1D	-1.602	11.091	-5.813	42.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--

582	1I	2.891	-7.049	6.956	-22.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
582	1J	-2.122	-7.049	-8.086	-22.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
582	1K	2.891	6.404	6.956	24.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
582	1L	-2.122	6.404	-8.086	24.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
582	1Q	1.673	-4.639	3.989	-14.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
582	1R	-0.904	-4.639	-5.119	-14.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
582	1S	1.673	3.995	3.989	15.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
582	1T	-0.904	3.995	-5.119	15.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
582	2	-2.108	-2.264	-7.118	-5.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
582	7	1.295	-1.425	-4.639	-2.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
582	8	1.301	-1.425	-4.693	-2.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
583	1A	1.118	-5.086	4.324	-30.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
583	1B	-0.792	-5.086	-4.972	-30.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
583	1C	1.118	4.381	4.324	31.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
583	1D	-0.792	4.381	-4.972	31.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
583	1I	1.592	-3.290	5.997	-17.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
583	1J	-1.266	-3.290	-6.644	-17.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
583	1K	1.592	2.585	5.997	18.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
583	1L	-1.266	2.585	-6.644	18.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
583	1Q	0.816	-2.262	3.078	-11.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
583	1R	-0.489	-2.262	-3.726	-11.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
583	1S	0.816	1.557	3.078	12.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
583	1T	-0.489	1.557	-3.726	12.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
583	2	0.776	-0.754	-2.005	-4.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
583	7	0.526	-0.426	-1.367	-2.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
583	8	0.531	-0.428	-1.411	-2.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
584	1A	3.715	-7.577	5.406	-36.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
584	1B	-1.869	-7.577	-4.689	-36.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
584	1C	3.715	6.729	5.406	37.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
584	1D	-1.869	6.729	-4.689	37.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
584	1I	4.170	-4.698	7.065	-21.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
584	1J	-2.325	-4.698	-6.349	-21.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
584	1K	4.170	3.849	7.065	21.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
584	1L	-2.325	3.849	-6.349	21.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
584	1Q	2.691	-3.217	4.140	-13.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
584	1R	-0.845	-3.217	-3.423	-13.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
584	1S	2.691	2.368	4.140	14.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
584	1T	-0.845	2.368	-3.423	14.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
584	2	1.852	-1.332	-2.474	-5.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
584	7	1.375	-0.817	-1.326	-3.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
584	8	1.382	-0.819	-1.377	-3.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
585	1A	5.551	-10.191	5.016	-44.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
585	1B	-2.960	-10.191	-5.487	-44.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
585	1C	5.551	9.377	5.016	45.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
585	1D	-2.960	9.377	-5.487	45.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
585	1I	6.223	-6.299	6.836	-26.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
585	1J	-3.632	-6.299	-7.307	-26.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
585	1K	6.223	5.485	6.836	26.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
585	1L	-3.632	5.485	-7.307	26.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
585	1Q	4.041	-4.171	3.905	-16.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
585	1R	-1.451	-4.171	-4.376	-16.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
585	1S	4.041	3.357	3.905	17.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
585	1T	-1.451	3.357	-4.376	17.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
585	2	3.358	-1.879	-4.600	-6.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
585	7	2.659	-1.154	-2.892	-3.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
585	8	2.667	-1.155	-2.944	-3.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
586	1A	5.246	-13.439	4.781	-57.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	--
586	1B	-2.595	-13.439	-6.488	-57.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
586	1C	5.246	12.781	4.781	57.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
586	1D	-2.595	12.781	-6.488	57.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
586	1I	6.176	-8.102	6.797	-32.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
586	1J	-3.525	-8.102	-8.504	-32.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
586	1K	6.176	7.444	6.797	33.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
586	1L	-3.525	7.444	-8.504	33.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
586	1Q	3.967	-5.276	3.847	-20.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
586	1R	-1.316	-5.276	-5.554	-20.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
586	1S	3.967	4.618	3.847	21.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
586	1T	-1.316	4.618	-5.554	21.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
586	2	3.782	-2.470	-6.968	-8.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
586	7	2.971	-1.500	-4.707	-5.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
586	8	2.980	-1.501	-4.761	-5.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
587	1A	3.802	-6.442	6.402	-37.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
587	1B	-1.719	-6.442	-4.820	-37.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
587	1C	3.802	5.620	6.402	35.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
587	1D	-1.719	5.620	-4.820	35.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
587	1I	4.059	-4.388	8.188	-23.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
587	1J	-1.976	-4.388	-6.607	-23.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
587	1K	4.059	3.566	8.188	21.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
587	1L	-1.976	3.566	-6.607	21.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
587	1Q	2.772	-2.894	4.760	-14.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
587	1R	-0.689	-2.894	-3.179	-14.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
587	1S	2.772	2.071	4.760	13.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
587	1T	-0.689	2.071	-3.179	13.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--

587	2	0.994	-0.944	-1.624	-7.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
587	7	0.948	-0.542	-0.824	-4.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
587	8	0.943	-0.543	-0.866	-4.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
588	1A	8.359	-9.496	5.182	-45.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
588	1B	-3.608	-9.496	-6.379	-45.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
588	1C	8.359	8.611	5.182	43.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
588	1D	-3.608	8.611	-6.379	43.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
588	1I	8.731	-5.854	6.584	-27.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
588	1J	-3.980	-5.854	-7.782	-27.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
588	1K	8.731	4.968	6.584	26.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
588	1L	-3.980	4.968	-7.782	26.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
588	1Q	6.119	-3.950	3.557	-17.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
588	1R	-1.368	-3.950	-4.755	-17.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
588	1S	6.119	3.064	3.557	16.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
588	1T	-1.368	3.064	-4.755	16.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
588	2	3.428	-1.512	-2.877	-8.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
588	7	2.829	-0.916	-1.585	-5.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
588	8	2.836	-0.917	-1.638	-5.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
589	1A	8.927	-12.219	5.194	-56.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
589	1B	-3.866	-12.219	-6.866	-56.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
589	1C	8.927	11.454	5.194	55.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
589	1D	-3.866	11.454	-6.866	55.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
589	1I	9.647	-7.476	6.821	-34.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
589	1J	-4.586	-7.476	-8.493	-34.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
589	1K	9.647	6.711	6.821	32.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
589	1L	-4.586	6.711	-8.493	32.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
589	1Q	6.661	-4.896	3.734	-21.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
589	1R	-1.600	-4.896	-5.407	-21.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
589	1S	6.661	4.130	3.734	20.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
589	1T	-1.600	4.130	-5.407	20.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
589	2	5.342	-1.974	-5.310	-10.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
589	7	4.480	-1.190	-3.610	-6.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
589	8	4.488	-1.191	-3.663	-6.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
590	1A	10.957	-15.674	5.362	-73.833	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.01	--
590	1B	-4.683	-15.674	-8.282	-73.833	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.01	--
590	1C	10.957	15.088	5.362	72.673	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.01	--
590	1D	-4.683	15.088	-8.282	72.673	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.01	--
590	1I	12.133	-9.738	7.182	-43.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
590	1J	-5.859	-9.738	-10.102	-43.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
590	1K	12.133	9.152	7.182	42.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
590	1L	-5.859	9.152	-10.102	42.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
590	1Q	8.375	-6.127	3.811	-27.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
590	1R	-2.101	-6.127	-6.731	-27.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
590	1S	8.375	5.541	3.811	26.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
590	1T	-2.101	5.541	-6.731	26.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
590	2	7.052	-2.613	-7.337	-12.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
590	7	5.904	-1.564	-5.255	-7.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
590	8	5.914	-1.565	-5.307	-7.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
591	1A	1.925	-3.445	6.174	-19.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
591	1B	-1.273	-3.445	-6.804	-19.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
591	1C	1.925	2.698	6.174	20.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
591	1D	-1.273	2.698	-6.804	20.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
591	1I	1.493	-5.304	4.477	-32.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
591	1J	-0.840	-5.304	-5.107	-32.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
591	1K	1.493	4.557	4.477	33.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
591	1L	-0.840	4.557	-5.107	33.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
591	1Q	1.087	-2.369	3.166	-12.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
591	1R	-0.434	-2.369	-3.796	-12.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
591	1S	1.087	1.621	3.166	12.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
591	1T	-0.434	1.621	-3.796	12.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
591	2	1.017	-0.743	-4.613	2.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
591	7	0.783	-0.664	-2.952	1.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
591	8	0.780	-0.662	-2.991	1.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
592	1A	5.094	-4.831	7.201	-22.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
592	1B	-2.623	-4.831	-6.449	-22.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
592	1C	5.094	3.958	7.201	23.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
592	1D	-2.623	3.958	-6.449	23.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
592	1I	4.640	-7.772	5.605	-38.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
592	1J	-2.169	-7.772	-4.853	-38.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
592	1K	4.640	6.900	5.605	39.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
592	1L	-2.169	6.900	-4.853	39.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
592	1Q	3.395	-3.303	4.250	-14.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
592	1R	-0.924	-3.303	-3.498	-14.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
592	1S	3.395	2.430	4.250	14.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
592	1T	-0.924	2.430	-3.498	14.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
592	2	2.935	-0.847	-3.600	2.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
592	7	2.418	-0.763	-2.287	1.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
592	8	2.410	-0.761	-2.325	1.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
593	1A	7.216	-6.526	6.821	-28.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
593	1B	-3.971	-6.526	-7.552	-28.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--

593	1C	7.216	5.715	6.821	28.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
593	1D	-3.971	5.715	-7.552	28.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
593	1I	6.499	-10.576	5.057	-48.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
593	1J	-3.255	-10.576	-5.788	-48.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
593	1K	6.499	9.765	5.057	48.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
593	1L	-3.255	9.765	-5.788	48.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
593	1Q	4.781	-4.309	3.865	-18.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
593	1R	-1.537	-4.309	-4.596	-18.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
593	1S	4.781	3.498	3.865	17.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
593	1T	-1.537	3.498	-4.596	17.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
593	2	3.865	-0.802	-2.647	2.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
593	7	3.179	-0.717	-1.831	1.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
593	8	3.170	-0.713	-1.866	1.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

594	1A	7.467	-8.455	6.892	-36.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
594	1B	-4.044	-8.455	-8.815	-36.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
594	1C	7.467	7.809	6.892	35.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
594	1D	-4.044	7.809	-8.815	35.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
594	1I	6.428	-13.903	4.924	-62.313	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.01	--
594	1J	-3.005	-13.903	-6.847	-62.313	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.01	--
594	1K	6.428	13.258	4.924	61.964	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.01	--
594	1L	-3.005	13.258	-6.847	61.964	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.01	--
594	1Q	4.896	-5.456	3.845	-22.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
594	1R	-1.473	-5.456	-5.768	-22.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
594	1S	4.896	4.811	3.845	22.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
594	1T	-1.473	4.811	-5.768	22.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
594	2	2.943	0.872	-0.731	3.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
594	7	2.465	-0.634	-0.813	2.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
594	8	2.474	-0.630	-0.867	2.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

595	1A	1.508	-2.883	5.605	-13.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
595	1B	-1.213	-2.883	-6.336	-13.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
595	1C	1.508	2.297	5.605	15.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
595	1D	-1.213	2.297	-6.336	15.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
595	1I	1.135	-4.442	3.860	-24.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
595	1J	-0.840	-4.442	-4.591	-24.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
595	1K	1.135	3.855	3.860	26.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
595	1L	-0.840	3.855	-4.591	26.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
595	1Q	0.784	-1.963	2.845	-8.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
595	1R	-0.489	-1.963	-3.575	-8.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
595	1S	0.784	1.377	2.845	10.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
595	1T	-0.489	1.377	-3.575	10.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
595	2	0.816	-0.660	-5.078	2.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
595	7	0.568	-0.568	-3.260	2.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
595	8	0.567	-0.567	-3.295	2.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

596	1A	2.687	-4.239	6.563	-16.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
596	1B	-1.865	-4.239	-6.242	-16.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
596	1C	2.687	3.475	6.563	18.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
596	1D	-1.865	3.475	-6.242	18.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
596	1I	2.192	-6.861	4.741	-29.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
596	1J	-1.370	-6.861	-4.419	-29.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
596	1K	2.192	6.097	4.741	30.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
596	1L	-1.370	6.097	-4.419	30.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
596	1Q	1.549	-2.910	3.718	-10.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
596	1R	-0.727	-2.910	-3.397	-10.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
596	1S	1.549	2.147	3.718	12.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
596	1T	-0.727	2.147	-3.397	12.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
596	2	1.835	-0.855	-3.550	2.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
596	7	1.319	-0.738	-2.163	1.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
596	8	1.316	-0.736	-2.201	1.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

597	1A	3.784	-5.760	6.844	-20.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
597	1B	-2.566	-5.760	-6.713	-20.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
597	1C	3.784	4.976	6.844	21.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
597	1D	-2.566	4.976	-6.713	21.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
597	1I	3.238	-9.463	4.943	-35.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
597	1J	-2.020	-9.463	-4.812	-35.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
597	1K	3.238	8.679	4.943	37.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
597	1L	-2.020	8.679	-4.812	37.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
597	1Q	2.284	-3.867	3.998	-12.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
597	1R	-1.067	-3.867	-3.867	-12.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
597	1S	2.284	3.084	3.998	14.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
597	1T	-1.067	3.084	-3.867	14.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
597	2	2.516	-0.927	-2.120	2.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
597	7	1.831	-0.785	-1.324	1.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
597	8	1.825	-0.783	-1.362	1.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

598	1A	3.698	-7.410	6.964	-25.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
598	1B	-2.510	-7.410	-8.160	-25.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
598	1C	3.698	6.752	6.964	26.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
598	1D	-2.510	6.752	-8.160	26.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
598	1I	3.035	-12.304	4.705	-45.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
598	1J	-1.847	-12.304	-5.901	-45.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
598	1K	3.035	11.646	4.705	46.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
598	1L	-1.847	11.646	-5.901	46.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
598	1Q	2.210	-4.859	3.976	-16.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
598	1R	-1.022	-4.859	-5.172	-16.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--

598	1S	2.210	4.201	3.976	17.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
598	1T	-1.022	4.201	-5.172	17.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
598	2	2.060	-0.932	0.560	2.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
598	7	1.407	-0.749	-0.578	1.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
598	8	1.399	-0.746	-0.618	1.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
599	1A	1.045	-2.506	5.273	-7.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
599	1B	-0.980	-2.506	-6.106	-7.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
599	1C	1.045	2.112	5.273	10.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
599	1D	-0.980	2.112	-6.106	10.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
599	1I	0.768	-3.893	3.486	-15.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
599	1J	-0.703	-3.893	-4.319	-15.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
599	1K	0.768	3.499	3.486	18.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
599	1L	-0.703	3.499	-4.319	18.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
599	1Q	0.472	-1.660	2.626	-5.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
599	1R	-0.407	-1.660	-3.459	-5.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
599	1S	0.472	1.266	2.626	7.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
599	1T	-0.407	1.266	-3.459	7.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
599	2	0.700	-0.539	-5.570	2.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
599	7	0.437	-0.440	-3.583	1.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
599	8	0.437	-0.441	-3.615	1.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
600	1A	1.626	-3.700	6.181	-9.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
600	1B	-1.416	-3.700	-6.002	-9.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
600	1C	1.626	3.107	6.181	11.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
600	1D	-1.416	3.107	-6.002	11.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
600	1I	1.260	-5.896	4.288	-18.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
600	1J	-1.051	-5.896	-4.109	-18.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
600	1K	1.260	5.302	4.288	21.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
600	1L	-1.051	5.302	-4.109	21.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
600	1Q	0.806	-2.489	3.454	-6.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
600	1R	-0.596	-2.489	-3.276	-6.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
600	1S	0.806	1.895	3.454	8.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
600	1T	-0.596	1.895	-3.276	8.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
600	2	1.504	-0.800	-3.738	1.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
600	7	0.960	-0.656	-2.262	1.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
600	8	0.958	-0.656	-2.301	1.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
601	1A	1.801	-4.928	6.569	-11.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
601	1B	-1.561	-4.928	-6.250	-11.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
601	1C	1.801	4.263	6.569	13.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
601	1D	-1.561	4.263	-6.250	13.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
601	1I	1.514	-8.048	4.647	-23.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
601	1J	-1.274	-8.048	-4.328	-23.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
601	1K	1.514	7.382	4.647	25.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
601	1L	-1.274	7.382	-4.328	25.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
601	1Q	0.947	-3.296	3.869	-7.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
601	1R	-0.707	-3.296	-3.550	-7.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
601	1S	0.947	2.631	3.869	9.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
601	1T	-0.707	2.631	-3.550	9.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
601	2	1.966	-0.973	-1.952	1.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
601	7	1.244	-0.779	-1.160	1.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
601	8	1.240	-0.778	-1.201	1.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
602	1A	1.275	-6.207	7.035	-15.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
602	1B	-1.353	-6.207	-7.899	-15.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
602	1C	1.275	5.622	7.035	17.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
602	1D	-1.353	5.622	-7.899	17.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
602	1I	1.107	-10.341	4.798	-30.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
602	1J	-1.185	-10.341	-5.662	-30.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
602	1K	1.107	9.757	4.798	31.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
602	1L	-1.185	9.757	-5.662	31.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
602	1Q	0.707	-4.098	4.071	-10.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
602	1R	-0.784	-4.098	-4.935	-10.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
602	1S	0.707	3.514	4.071	11.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
602	1T	-0.784	3.514	-4.935	11.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
602	2	1.708	-1.051	1.230	1.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
602	7	1.001	-0.800	-0.486	1.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
602	8	0.995	-0.798	-0.530	1.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
603	1A	0.873	-2.520	5.084	-8.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
603	1B	-0.809	-2.520	-5.986	-8.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
603	1C	0.873	2.212	5.084	11.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
603	1D	-0.809	2.212	-5.986	11.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
603	1I	0.700	-3.794	3.259	-11.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
603	1J	-0.636	-3.794	-4.160	-11.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
603	1K	0.700	3.486	3.259	13.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
603	1L	-0.636	3.486	-4.160	13.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
603	1Q	0.417	-1.600	2.515	-4.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
603	1R	-0.353	-1.600	-3.417	-4.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
603	1S	0.417	1.292	2.515	6.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
603	1T	-0.353	1.292	-3.417	6.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
603	2	0.763	-0.420	-6.074	1.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
603	7	0.477	-0.312	-3.909	1.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
603	8	0.478	-0.314	-3.941	1.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

604	1A	1.282	-3.815	5.970	-10.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
604	1B	-1.181	-3.815	-5.836	-10.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
604	1C	1.282	3.306	5.970	12.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
604	1D	-1.181	3.306	-5.836	12.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
604	1I	0.993	-5.429	4.060	-13.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
604	1J	-0.893	-5.429	-3.926	-13.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
604	1K	0.993	4.920	4.060	15.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
604	1L	-0.893	4.920	-3.926	15.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
604	1Q	0.621	-2.369	3.347	-5.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
604	1R	-0.521	-2.369	-3.213	-5.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
604	1S	0.621	1.861	3.347	7.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
604	1T	-0.521	1.861	-3.213	7.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
604	2	1.548	-0.723	-3.982	0.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
604	7	0.959	-0.553	-2.410	1.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
604	8	0.959	-0.554	-2.449	1.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
605	1A	1.280	-5.163	6.369	-13.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
605	1B	-1.182	-5.163	-6.003	-13.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
605	1C	1.280	4.572	6.369	14.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
605	1D	-1.182	4.572	-6.003	14.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
605	1I	1.059	-7.186	4.474	-17.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
605	1J	-0.961	-7.186	-4.108	-17.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
605	1K	1.059	6.595	4.474	19.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
605	1L	-0.961	6.595	-4.108	19.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
605	1Q	0.686	-3.119	3.807	-6.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
605	1R	-0.588	-3.119	-3.440	-6.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
605	1S	0.686	2.527	3.807	8.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
605	1T	-0.588	2.527	-3.440	8.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
605	2	2.049	-0.967	-1.947	0.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
605	7	1.259	-0.725	-1.154	0.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
605	8	1.257	-0.724	-1.198	0.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
606	1A	0.586	-6.541	6.821	-17.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
606	1B	-0.854	-6.541	-7.687	-17.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
606	1C	0.586	6.013	6.821	18.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
606	1D	-0.854	6.013	-7.687	18.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
606	1I	0.696	-9.241	4.672	-22.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
606	1J	-0.963	-9.241	-5.538	-22.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
606	1K	0.696	8.714	4.672	24.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
606	1L	-0.963	8.714	-5.538	24.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
606	1Q	0.419	-3.897	3.998	-9.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
606	1R	-0.687	-3.897	-4.864	-9.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
606	1S	0.419	3.369	3.998	10.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
606	1T	-0.687	3.369	-4.864	10.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
606	2	1.904	-1.118	1.794	-0.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
606	7	1.116	-0.799	0.832	0.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
606	8	1.112	-0.798	0.779	0.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
607	1A	1.293	-2.870	5.410	-14.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
607	1B	-1.082	-2.870	-6.255	-14.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
607	1C	1.293	2.367	5.410	16.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
607	1D	-1.082	2.367	-6.255	16.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
607	1I	0.889	-4.259	3.276	-20.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
607	1J	-0.678	-4.259	-4.121	-20.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
607	1K	0.889	3.756	3.276	22.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
607	1L	-0.678	3.756	-4.121	22.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
607	1Q	0.653	-1.880	2.646	-7.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
607	1R	-0.442	-1.880	-3.491	-7.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
607	1S	0.653	1.376	2.646	10.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
607	1T	-0.442	1.376	-3.491	10.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
607	2	0.926	-0.328	-6.508	-0.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
607	7	0.615	-0.228	-4.159	0.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
607	8	0.616	-0.228	-4.192	0.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
608	1A	2.051	-4.496	6.341	-17.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
608	1B	-1.677	-4.496	-6.215	-17.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
608	1C	2.051	3.803	6.341	19.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
608	1D	-1.677	3.803	-6.215	19.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
608	1I	1.350	-6.427	4.068	-24.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
608	1J	-0.976	-6.427	-3.942	-24.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
608	1K	1.350	5.733	4.068	26.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
608	1L	-0.976	5.733	-3.942	26.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
608	1Q	1.044	-2.839	3.468	-9.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
608	1R	-0.670	-2.839	-3.342	-9.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
608	1S	1.044	2.146	3.468	11.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
608	1T	-0.670	2.146	-3.342	11.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
608	2	1.853	-0.656	-4.199	-0.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
608	7	1.211	-0.459	-2.530	0.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
608	8	1.213	-0.461	-2.570	0.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
609	1A	2.791	-6.163	6.734	-21.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
609	1B	-2.114	-6.163	-6.487	-21.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
609	1C	2.791	5.422	6.734	22.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
609	1D	-2.114	5.422	-6.487	22.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
609	1I	1.799	-8.775	4.427	-29.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
609	1J	-1.122	-8.775	-4.180	-29.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
609	1K	1.799	8.035	4.427	31.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
609	1L	-1.122	8.035	-4.180	31.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--

609	1Q	1.502	-3.783	3.888	-11.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
609	1R	-0.825	-3.783	-3.641	-11.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
609	1S	1.502	3.042	3.888	13.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
609	1T	-0.825	3.042	-3.641	13.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
609	2	2.659	-0.936	-2.008	-1.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
609	7	1.783	-0.647	-1.215	-0.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
609	8	1.783	-0.648	-1.261	-0.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
610	1A	2.560	-7.856	6.944	-27.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
610	1B	-1.868	-7.856	-8.003	-27.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
610	1C	2.560	7.220	6.944	28.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
610	1D	-1.868	7.220	-8.003	28.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
610	1I	1.845	-11.320	4.488	-38.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
610	1J	-1.154	-11.320	-5.548	-38.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
610	1K	1.845	10.684	4.488	39.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
610	1L	-1.154	10.684	-5.548	39.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
610	1Q	1.467	-4.727	3.945	-14.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
610	1R	-0.775	-4.727	-5.004	-14.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
610	1S	1.467	4.090	3.945	16.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
610	1T	-0.775	4.090	-5.004	16.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
610	2	2.741	-1.149	2.351	-2.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
610	7	1.835	-0.765	1.210	-0.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
610	8	1.833	-0.765	1.160	-0.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
611	1A	1.476	-3.383	5.894	-19.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
611	1B	-1.238	-3.383	-6.737	-19.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
611	1C	1.476	2.702	5.894	21.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
611	1D	-1.238	2.702	-6.737	21.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
611	1I	1.025	-4.973	3.368	-29.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
611	1J	-0.787	-4.973	-4.211	-29.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
611	1K	1.025	4.292	3.368	30.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
611	1L	-0.787	4.292	-4.211	30.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
611	1Q	0.750	-2.246	2.806	-11.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
611	1R	-0.512	-2.246	-3.649	-11.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
611	1S	0.750	1.565	2.806	12.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
611	1T	-0.512	1.565	-3.649	12.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
611	2	1.008	-0.292	-0.018	-1.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
611	7	0.673	-0.368	-4.472	-0.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
611	8	0.675	-0.367	-4.507	-0.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
612	1A	3.850	-5.172	7.060	-23.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
612	1B	-2.309	-5.172	-6.487	-23.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
612	1C	3.850	4.339	7.060	24.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
612	1D	-2.309	4.339	-6.487	24.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
612	1I	2.389	-7.414	4.431	-34.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
612	1J	-0.847	-7.414	-3.858	-34.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
612	1K	2.389	6.580	4.431	35.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
612	1L	-0.847	6.580	-3.858	35.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
612	1Q	2.208	-3.283	3.886	-13.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
612	1R	-0.667	-3.283	-3.312	-13.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
612	1S	2.208	2.449	3.886	14.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
612	1T	-0.667	2.449	-3.312	14.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
612	2	2.328	-0.631	-4.102	-2.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
612	7	1.645	-0.538	-2.357	-1.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
612	8	1.647	-0.535	-2.399	-1.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
613	1A	5.929	-6.870	6.963	-29.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
613	1B	-3.668	-6.870	-7.235	-29.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
613	1C	5.929	6.058	6.963	30.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
613	1D	-3.668	6.058	-7.235	30.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
613	1I	3.516	-9.979	4.168	-42.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
613	1J	-1.254	-9.979	-4.441	-42.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
613	1K	3.516	9.168	4.168	43.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
613	1L	-1.254	9.168	-4.441	43.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
613	1Q	3.411	-4.253	3.801	-16.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
613	1R	-1.150	-4.253	-4.074	-16.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
613	1S	3.411	3.442	3.801	17.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
613	1T	-1.150	3.442	-4.074	17.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
613	2	4.001	-0.898	-2.310	-2.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
613	7	3.010	-0.573	-1.515	-1.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
613	8	3.012	-0.574	-1.562	-1.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
614	1A	5.781	-9.014	6.922	-37.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
614	1B	-3.372	-9.014	-8.461	-37.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
614	1C	5.781	8.350	6.922	38.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
614	1D	-3.372	8.350	-8.461	38.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
614	1I	3.711	-13.060	4.080	-53.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
614	1J	-1.301	-13.060	-5.619	-53.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
614	1K	3.711	12.396	4.080	54.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
614	1L	-1.301	12.396	-5.619	54.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
614	1Q	3.448	-5.402	3.727	-21.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
614	1R	-1.038	-5.402	-5.266	-21.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
614	1S	3.448	4.738	3.727	21.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
614	1T	-1.038	4.738	-5.266	21.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
614	2	4.282	-1.159	2.891	-3.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
614	7	3.222	-0.721	1.584	-2.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
614	8	3.223	-0.722	1.536	-2.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
615	1A	3.480	-4.420	7.854	-24.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
615	1B	-1.853	-4.420	-6.705	-24.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
615	1C	3.480	3.606	7.854	22.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
615	1D	-1.853	3.606	-6.705	22.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
615	1I	2.198	-6.713	4.939	-36.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
615	1J	-0.571	-6.713	-3.790	-36.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
615	1K	2.198	5.899	4.939	35.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
615	1L	-0.571	5.899	-3.790	35.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
615	1Q	2.070	-2.964	4.234	-14.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
615	1R	-0.443	-2.964	-3.085	-14.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
615	1S	2.070	2.150	4.234	13.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
615	1T	-0.443	2.150	-3.085	13.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
615	2	1.268	-0.438	-6.348	-3.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
615	7	1.188	-0.500	-3.903	-2.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
615	8	1.185	-0.497	-3.937	-2.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
616	1A	8.401	-6.746	6.801	-29.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
616	1B	-4.149	-6.746	-7.827	-29.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
616	1C	8.401	5.857	6.801	28.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
616	1D	-4.149	5.857	-7.827	28.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
616	1I	4.872	-9.721	3.685	-43.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
616	1J	-0.620	-9.721	-4.711	-43.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
616	1K	4.872	8.832	3.685	42.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
616	1L	-0.620	8.832	-4.711	42.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
616	1Q	5.040	-4.214	3.300	-17.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
616	1R	-0.788	-4.214	-4.326	-17.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
616	1S	5.040	3.325	3.300	16.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
616	1T	-0.788	3.325	-4.326	16.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
616	2	3.628	-0.705	-4.207	-3.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
616	7	3.221	-0.682	-2.752	-2.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
616	8	3.216	-0.678	-2.787	-2.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
617	1A	9.457	-8.600	7.078	-37.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
617	1B	-4.809	-8.600	-8.505	-37.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
617	1C	9.457	7.819	7.078	35.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
617	1D	-4.809	7.819	-8.505	35.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
617	1I	5.501	-12.527	3.601	-54.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
617	1J	-0.853	-12.527	-5.028	-54.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
617	1K	5.501	11.746	3.601	53.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
617	1L	-0.853	11.746	-5.028	53.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
617	1Q	5.701	-5.237	3.484	-21.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
617	1R	-1.053	-5.237	-4.912	-21.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
617	1S	5.701	4.455	3.484	20.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
617	1T	-1.053	4.455	-4.912	20.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
617	2	5.712	-0.882	-2.988	-4.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
617	7	4.635	-0.672	-2.189	-3.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
617	8	4.638	-0.668	-2.238	-3.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
618	1A	11.942	-10.785	7.497	-48.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
618	1B	-6.047	-10.785	-10.117	-48.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
618	1C	11.942	10.180	7.497	47.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
618	1D	-6.047	10.180	-10.117	47.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
618	1I	7.140	-16.077	3.594	-70.179	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.01	--
618	1J	-1.245	-16.077	-6.214	-70.179	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
618	1K	7.140	15.472	3.594	69.165	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.01	--
618	1L	-1.245	15.472	-6.214	69.165	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.01	--
618	1Q	7.327	-6.471	3.487	-27.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
618	1R	-1.432	-6.471	-6.107	-27.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
618	1S	7.327	5.865	3.487	26.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
618	1T	-1.432	5.865	-6.107	26.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
618	2	7.273	-1.170	3.305	-5.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
618	7	5.950	-0.700	1.866	-3.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
618	8	5.954	-0.701	1.820	-3.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
619	1A	17.159	-24.254	10.533	-138.784	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.03	--
619	1B	-7.709	-24.254	-7.284	-138.784	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.03	--
619	1C	17.159	24.066	10.533	137.050	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.03	--
619	1D	-7.709	24.066	-7.284	137.050	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.81	0.03	--
619	1I	18.172	-21.356	12.017	-80.152	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.03	--
619	1J	-8.723	-21.356	-8.768	-80.152	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.03	--
619	1K	18.172	21.168	12.017	78.418	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.03	--
619	1L	-8.723	21.168	-8.768	78.418	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.03	--
619	1Q	13.051	-10.651	8.122	-51.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
619	1R	-3.602	-10.651	-4.873	-51.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
619	1S	13.051	10.464	8.122	49.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
619	1T	-3.602	10.464	-4.873	49.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
619	2	9.360	-3.048	-4.257	-20.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
619	7	8.149	-1.812	-3.251	-12.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
619	8	8.155	-1.813	-3.315	-12.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
620	1A	7.251	-4.933	9.480	-26.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
620	1B	-3.515	-4.933	-7.476	-26.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43		

620	1K	4.225	6.173	5.918	36.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
620	1L	-0.489	6.173	-3.914	36.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
620	1Q	4.365	-3.144	5.211	-16.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
620	1R	-0.629	-3.144	-3.207	-16.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
620	1S	4.365	2.321	5.211	13.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
620	1T	-0.629	2.321	-3.207	13.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
620	2	2.848	-0.515	-6.904	-4.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
620	7	2.701	-0.548	-4.356	-3.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
620	8	2.694	-0.545	-4.388	-3.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
621	1A	11.686	-6.321	6.644	-32.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
621	1B	-5.410	-6.321	-8.611	-32.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
621	1C	11.686	5.461	6.644	30.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
621	1D	-5.410	5.461	-8.611	30.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
621	1I	6.681	-9.023	3.197	-48.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
621	1J	-0.406	-9.023	-5.164	-48.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
621	1K	6.681	8.163	3.197	45.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
621	1L	-0.406	8.163	-5.164	45.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
621	1Q	7.097	-3.925	2.979	-19.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
621	1R	-0.822	-3.925	-4.946	-19.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
621	1S	7.097	3.064	2.979	17.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
621	1T	-0.822	3.064	-4.946	17.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
621	2	5.048	-0.835	-4.831	-4.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
621	7	4.696	-0.750	-3.463	-3.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
621	8	4.684	-0.746	-3.492	-3.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
622	1A	11.790	-7.833	7.009	-41.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
622	1B	-5.575	-7.833	-9.122	-41.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
622	1C	11.790	7.121	7.009	39.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
622	1D	-5.575	7.121	-9.122	39.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
622	1I	6.806	-11.494	3.195	-61.285	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.01	--
622	1J	-0.592	-11.494	-5.309	-61.285	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.01	--
622	1K	6.806	10.782	3.195	59.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.01	--
622	1L	-0.592	10.782	-5.309	59.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	--
622	1Q	7.196	-4.782	3.210	-24.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
622	1R	-0.981	-4.782	-5.323	-24.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
622	1S	7.196	4.069	3.210	22.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
622	1T	-0.981	4.069	-5.323	22.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
622	2	6.861	-0.894	-3.412	-5.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
622	7	5.734	-0.718	-2.617	-4.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
622	8	5.739	-0.713	-2.669	-3.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
623	1A	14.826	-10.514	7.470	-55.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
623	1B	-6.917	-10.514	-10.920	-55.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
623	1C	14.826	9.981	7.470	54.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
623	1D	-6.917	9.981	-10.920	54.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
623	1I	8.712	-15.323	3.114	-80.822	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.02	--
623	1J	-0.803	-15.323	-6.563	-80.822	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.02	--
623	1K	8.712	14.790	3.114	79.126	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.02	--
623	1L	-0.803	14.790	-6.563	79.126	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.02	--
623	1Q	9.196	-6.207	3.162	-32.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
623	1R	-1.287	-6.207	-6.612	-32.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
623	1S	9.196	5.674	3.162	30.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
623	1T	-1.287	5.674	-6.612	30.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
623	2	8.856	-1.188	3.011	-7.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
623	7	7.431	-0.718	1.565	-4.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
623	8	7.437	-0.718	-1.610	-4.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
624	1A	2.164	-3.689	6.326	-22.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
624	1B	-1.320	-3.689	-7.115	-22.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
624	1C	2.164	2.923	6.326	22.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
624	1D	-1.320	2.923	-7.115	22.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
624	1I	1.450	-5.407	3.533	-33.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
624	1J	-0.607	-5.407	-4.323	-33.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
624	1K	1.450	4.640	3.533	33.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
624	1L	-0.607	4.640	-4.323	33.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
624	1Q	1.222	-2.457	3.011	-13.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
624	1R	-0.378	-2.457	-3.801	-13.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
624	1S	1.222	1.691	3.011	12.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
624	1T	-0.378	1.691	-3.801	12.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
624	2	1.114	-0.349	-6.929	-2.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
624	7	0.765	-0.433	-4.281	-1.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
624	8	0.768	-0.431	-4.317	-1.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
625	1A	5.825	-5.413	7.379	-27.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
625	1B	-3.010	-5.413	-6.747	-27.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
625	1C	5.825	4.532	7.379	26.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
625	1D	-3.010	4.532	-6.747	26.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
625	1I	3.496	-7.768	4.498	-40.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
625	1J	-0.682	-7.768	-3.866	-40.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
625	1K	3.496	6.887	4.498	39.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
625	1L	-0.682	6.887	-3.866	39.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
625	1Q	3.467	-3.438	4.042	-15.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
625	1R	-0.653	-3.438	-3.411	-15.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
625	1S	3.467	2.557	4.042	15.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
625	1T	-0.653	2.557	-3.411	15.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
625	2	2.891	-0.641	-4.152	-3.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
625	7	2.216	-0.617	-2.415	-1.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

625	8	2.209	-0.614	-2.447	-1.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
626	1A	8.029	-7.372	6.976	-34.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
626	1B	-4.440	-7.372	-7.798	-34.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
626	1C	8.029	6.563	6.976	33.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
626	1D	-4.440	6.563	-7.798	33.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
626	1I	4.680	-10.683	3.862	-49.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
626	1J	-1.091	-10.683	-4.684	-49.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
626	1K	4.680	9.874	3.862	49.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
626	1L	-1.091	9.874	-4.684	49.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
626	1Q	4.733	-4.526	3.596	-19.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
626	1R	-1.144	-4.526	-4.418	-19.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
626	1S	4.733	3.717	3.596	19.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
626	1T	-1.144	3.717	-4.418	19.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
626	2	4.926	-0.885	-2.555	-3.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
626	7	3.874	-0.633	-1.759	-2.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
626	8	3.878	-0.629	-1.810	-2.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
627	1A	8.462	-9.602	7.176	-44.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
627	1B	-4.523	-9.602	-9.114	-44.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
627	1C	8.462	8.963	7.176	43.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
627	1D	-4.523	8.963	-9.114	43.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
627	1I	5.201	-14.026	3.858	-63.946	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.01	--
627	1J	-1.262	-14.026	-5.796	-63.946	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.01	--
627	1K	5.201	13.387	3.858	63.428	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
627	1L	-1.262	13.387	-5.796	63.428	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.01	--
627	1Q	5.098	-5.745	3.575	-25.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
627	1R	-1.159	-5.745	-5.514	-25.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
627	1S	5.098	5.105	3.575	24.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
627	1T	-1.159	5.105	-5.514	24.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
627	2	5.590	-1.174	3.086	-4.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
627	7	4.410	-0.709	1.705	-2.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
627	8	4.415	-0.710	1.659	-2.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
628	1A	1.551	-3.051	5.617	-17.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
628	1B	-1.213	-3.051	-6.510	-17.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
628	1C	1.551	2.439	5.617	19.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
628	1D	-1.213	2.439	-6.510	19.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
628	1I	1.035	-4.506	3.283	-25.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
628	1J	-0.697	-4.506	-4.176	-25.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
628	1K	1.035	3.893	3.283	27.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
628	1L	-0.697	3.893	-4.176	27.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
628	1Q	0.798	-2.028	2.732	-9.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
628	1R	-0.461	-2.028	-3.625	-9.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
628	1S	0.798	1.416	2.732	11.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
628	1T	-0.461	1.416	-3.625	11.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
628	2	0.995	-0.285	-6.789	-0.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
628	7	0.670	-0.303	-4.334	-0.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
628	8	0.672	-0.302	-4.363	-0.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
629	1A	2.969	-4.842	6.646	-20.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
629	1B	-1.982	-4.842	-6.408	-20.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
629	1C	2.969	4.057	6.646	22.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
629	1D	-1.982	4.057	-6.408	22.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
629	1I	1.879	-6.912	4.160	-30.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
629	1J	-0.892	-6.912	-3.921	-30.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
629	1K	1.879	6.127	4.160	31.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
629	1L	-0.892	6.127	-3.921	31.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
629	1Q	1.635	-3.069	3.620	-11.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
629	1R	-0.649	-3.069	-3.381	-11.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
629	1S	1.635	2.284	3.620	13.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
629	1T	-0.649	2.284	-3.381	13.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
629	2	2.122	-0.627	-4.250	-1.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
629	7	1.451	-0.463	-2.534	-0.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
629	8	1.455	-0.462	-2.575	-0.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
630	1A	4.265	-6.635	6.889	-25.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
630	1B	-2.828	-6.635	-6.837	-25.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
630	1C	4.265	5.839	6.889	27.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
630	1D	-2.828	5.839	-6.837	27.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
630	1I	2.607	-9.538	4.316	-37.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
630	1J	-1.169	-9.538	-4.264	-37.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
630	1K	2.607	8.743	4.316	38.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
630	1L	-1.169	8.743	-4.264	38.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
630	1Q	2.385	-4.090	3.838	-14.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
630	1R	-0.948	-4.090	-3.786	-14.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
630	1S	2.385	3.295	3.838	15.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
630	1T	-0.948	3.295	-3.786	15.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
630	2	3.259	-0.912	-2.076	-2.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
630	7	2.322	-0.601	-1.282	-0.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
630	8	2.325	-0.602	-1.332	-0.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
631	1A	4.243	-8.582	6.962	-33.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
631	1B	-2.721	-8.582	-8.113	-33.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
631	1C	4.243	7.919	6.962	34.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
631	1D	-2.721	7.919	-8.113	34.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--

631	1I	2.793	-12.439	4.327	-47.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
631	1J	-1.271	-12.439	-5.478	-47.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
631	1K	2.793	11.776	4.327	48.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
631	1L	-1.271	11.776	-5.478	48.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
631	1Q	2.454	-5.161	3.814	-18.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
631	1R	-0.932	-5.161	-4.965	-18.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
631	1S	2.454	4.498	3.814	19.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
631	1T	-0.932	4.498	-4.965	19.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
631	2	3.507	-1.160	2.672	-2.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
631	7	2.513	-0.741	1.436	-1.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
631	8	2.516	-0.742	1.386	-1.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
632	1A	1.025	-2.624	5.187	-11.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
632	1B	-0.919	-2.624	-6.188	-11.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
632	1C	1.025	2.201	5.187	14.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
632	1D	-0.919	2.201	-6.188	14.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
632	1I	0.757	-3.920	3.195	-16.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
632	1J	-0.650	-3.920	-4.196	-16.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
632	1K	0.757	3.497	3.195	18.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
632	1L	-0.650	3.497	-4.196	18.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
632	1Q	0.489	-1.706	2.553	-6.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
632	1R	-0.382	-1.706	-3.555	-6.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
632	1S	0.489	1.283	2.553	8.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
632	1T	-0.382	1.283	-3.555	8.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
632	2	0.827	-0.353	-6.437	0.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
632	7	0.526	-0.242	-4.170	0.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
632	8	0.528	-0.244	-4.196	0.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
633	1A	1.694	-4.152	6.142	-14.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
633	1B	-1.429	-4.152	-6.063	-14.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
633	1C	1.694	3.531	6.142	16.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
633	1D	-1.429	3.531	-6.063	16.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
633	1I	1.159	-5.921	4.031	-19.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
633	1J	-0.894	-5.921	-3.953	-19.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
633	1K	1.159	5.301	4.031	22.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
633	1L	-0.894	5.301	-3.953	22.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
633	1Q	0.840	-2.610	3.394	-7.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
633	1R	-0.576	-2.610	-3.315	-7.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
633	1S	0.840	1.989	3.394	9.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
633	1T	-0.576	1.989	-3.315	9.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
633	2	1.678	-0.673	-4.127	0.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
633	7	1.060	-0.491	-2.500	0.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
633	8	1.062	-0.492	-2.539	0.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
634	1A	1.954	-5.754	6.531	-17.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
634	1B	-1.630	-5.754	-6.254	-17.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
634	1C	1.954	5.067	6.531	19.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
634	1D	-1.630	5.067	-6.254	19.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
634	1I	1.326	-8.109	4.414	-24.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
634	1J	-1.003	-8.109	-4.137	-24.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
634	1K	1.326	7.422	4.414	26.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
634	1L	-1.003	7.422	-4.137	26.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
634	1Q	0.999	-3.510	3.792	-9.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
634	1R	-0.676	-3.510	-3.515	-9.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
634	1S	0.999	2.823	3.792	11.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
634	1T	-0.676	2.823	-3.515	11.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
634	2	2.315	-0.946	-1.921	-0.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
634	7	1.476	-0.678	-1.126	0.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
634	8	1.478	-0.678	-1.175	0.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
635	1A	1.497	-7.340	6.952	-22.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
635	1B	-1.289	-7.340	-7.752	-22.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
635	1C	1.497	6.738	6.952	24.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
635	1D	-1.289	6.738	-7.752	24.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
635	1I	1.231	-10.505	4.647	-31.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
635	1J	-1.023	-10.505	-5.446	-31.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
635	1K	1.231	9.904	4.647	33.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
635	1L	-1.023	9.904	-5.446	33.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
635	1Q	0.863	-4.404	3.962	-12.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
635	1R	-0.655	-4.404	-4.761	-12.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
635	1S	0.863	3.802	3.962	13.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
635	1T	-0.655	3.802	-4.761	13.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
635	2	2.269	-1.139	2.156	-1.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
635	7	1.417	-0.782	1.093	-0.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
635	8	1.416	-0.781	1.039	-0.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
636	1A	0.920	-2.455	5.097	-7.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
636	1B	-0.863	-2.455	-6.131	-7.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
636	1C	0.920	2.175	5.097	9.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
636	1D	-0.863	2.175	-6.131	9.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
636	1I	0.705	-3.803	3.285	-11.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
636	1J	-0.648	-3.803	-4.319	-11.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
636	1K	0.705	3.523	3.285	13.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
636	1L	-0.648	3.523	-4.319	13.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
636	1Q	0.426	-1.573	2.538	-3.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
636	1R	-0.369	-1.573	-3.572	-3.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
636	1S	0.426	1.293	2.538	6.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
636	1T	-0.369	1.293	-3.572	6.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

636	2	0.707	-0.460	-5.977	1.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
636	7	0.432	-0.360	-3.894	1.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
636	8	0.432	-0.361	-3.918	1.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
637	1A	1.273	-3.658	5.980	-9.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
637	1B	-1.183	-3.658	-5.942	-9.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
637	1C	1.273	3.178	5.980	11.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
637	1D	-1.183	3.178	-5.942	11.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
637	1I	1.013	-5.498	4.086	-13.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
637	1J	-0.923	-5.498	-4.048	-13.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
637	1K	1.013	5.018	4.086	15.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
637	1L	-0.923	5.018	-4.048	15.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
637	1Q	0.624	-2.335	3.347	-5.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
637	1R	-0.535	-2.335	-3.309	-5.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
637	1S	0.624	1.855	3.347	7.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
637	1T	-0.535	1.855	-3.309	7.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
637	2	1.473	-0.746	-3.907	1.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
637	7	0.905	-0.591	-2.379	1.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
637	8	0.905	-0.592	-2.415	1.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
638	1A	1.212	-4.942	6.386	-11.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
638	1B	-1.148	-4.942	-6.042	-11.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
638	1C	1.212	4.376	6.386	13.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
638	1D	-1.148	4.376	-6.042	13.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
638	1I	1.072	-7.303	4.499	-17.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
638	1J	-1.008	-7.303	-4.155	-17.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
638	1K	1.072	6.737	4.499	19.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
638	1L	-1.008	6.737	-4.155	19.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
638	1Q	0.640	-3.082	3.775	-6.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
638	1R	-0.576	-3.082	-3.430	-6.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
638	1S	0.640	2.516	3.775	8.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
638	1T	-0.576	2.516	-3.430	8.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
638	2	1.922	-0.967	-1.866	1.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
638	7	1.164	-0.747	-1.072	1.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
638	8	1.163	-0.747	-1.119	1.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
639	1A	0.583	-6.276	6.935	-15.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
639	1B	-0.774	-6.276	-7.611	-15.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
639	1C	0.583	5.769	6.935	16.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
639	1D	-0.774	5.769	-7.611	16.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
639	1I	0.670	-9.352	4.786	-23.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
639	1J	-0.861	-9.352	-5.462	-23.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
639	1K	0.670	8.845	4.786	24.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
639	1L	-0.861	8.845	-5.462	24.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
639	1Q	0.383	-3.851	4.007	-8.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
639	1R	-0.574	-3.851	-4.683	-8.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
639	1S	0.383	3.344	4.007	10.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
639	1T	-0.574	3.344	-4.683	10.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
639	2	1.743	-1.093	1.637	1.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
639	7	0.992	-0.804	0.752	1.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
639	8	0.988	-0.802	0.694	1.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
640	1A	1.288	-2.740	5.342	-10.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
640	1B	-1.096	-2.740	-6.325	-10.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
640	1C	1.288	2.266	5.342	12.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
640	1D	-1.096	2.266	-6.325	12.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
640	1I	0.972	-4.247	3.566	-19.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
640	1J	-0.780	-4.247	-4.548	-19.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
640	1K	0.972	3.772	3.566	21.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
640	1L	-0.780	3.772	-4.548	21.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
640	1Q	0.659	-1.833	2.701	-6.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
640	1R	-0.467	-1.833	-3.683	-6.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
640	1S	0.659	1.358	2.701	8.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
640	1T	-0.467	1.358	-3.683	8.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
640	2	0.747	-0.580	-5.505	2.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
640	7	0.489	-0.488	-3.595	2.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
640	8	0.489	-0.488	-3.620	2.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
641	1A	1.941	-3.923	6.276	-12.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
641	1B	-1.620	-3.923	-6.205	-12.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
641	1C	1.941	3.254	6.276	14.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
641	1D	-1.620	3.254	-6.205	14.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
641	1I	1.476	-6.376	4.379	-23.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
641	1J	-1.156	-6.376	-4.308	-23.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
641	1K	1.476	5.707	4.379	25.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
641	1L	-1.156	5.707	-4.308	25.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
641	1Q	1.019	-2.683	3.516	-8.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
641	1R	-0.698	-2.683	-3.445	-8.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
641	1S	1.019	2.015	3.516	10.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
641	1T	-0.698	2.015	-3.445	10.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
641	2	1.532	-0.815	-3.672	2.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
641	7	1.004	-0.687	-2.237	1.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
641	8	1.003	-0.686	-2.273	1.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
642	1A	2.496	-5.212	6.693	-15.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
642	1B	-1.964	-5.212	-6.426	-15.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--

642	1C	2.496	4.488	6.693	17.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
642	1D	-1.964	4.488	-6.426	17.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
642	1I	2.089	-8.674	4.769	-28.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
642	1J	-1.556	-8.674	-4.501	-28.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
642	1K	2.089	7.951	4.769	30.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
642	1L	-1.556	7.951	-4.501	30.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
642	1Q	1.431	-3.531	3.928	-10.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
642	1R	-0.898	-3.531	-3.661	-10.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
642	1S	1.431	2.808	3.928	11.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
642	1T	-0.898	2.808	-3.661	11.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
642	2	2.103	-0.953	-1.915	2.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
642	7	1.402	-0.784	-1.122	1.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
642	8	1.398	-0.782	-1.166	1.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

643	1A	2.237	-6.671	7.048	-20.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
643	1B	-1.738	-6.671	-7.907	-20.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
643	1C	2.237	6.046	7.048	21.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
643	1D	-1.738	6.046	-7.907	21.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
643	1I	1.849	-11.133	4.790	-36.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
643	1J	-1.349	-11.133	-5.649	-36.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
643	1K	1.849	10.507	4.790	38.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
643	1L	-1.349	10.507	-5.649	38.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
643	1Q	1.306	-4.404	4.009	-13.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
643	1R	-0.806	-4.404	-4.868	-13.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
643	1S	1.306	3.779	4.009	14.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
643	1T	-0.806	3.779	-4.868	14.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
643	2	1.795	-1.007	1.070	2.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
643	7	1.115	-0.785	0.361	1.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
643	8	1.108	-0.783	-0.379	1.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

644	1A	1.448	-3.218	5.665	-16.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
644	1B	-1.237	-3.218	-6.692	-16.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
644	1C	1.448	2.562	5.665	17.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
644	1D	-1.237	2.562	-6.692	17.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
644	1I	0.962	-4.950	3.989	-28.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
644	1J	-0.751	-4.950	-5.016	-28.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
644	1K	0.962	4.294	3.989	29.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
644	1L	-0.751	4.294	-5.016	29.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
644	1Q	0.714	-2.190	2.896	-10.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
644	1R	-0.503	-2.190	-3.923	-10.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
644	1S	0.714	1.534	2.896	11.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
644	1T	-0.503	1.534	-3.923	11.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
644	2	0.642	-0.682	-5.082	2.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
644	7	0.411	-0.601	-3.337	1.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
644	8	0.409	-0.600	-3.362	1.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

645	1A	3.427	-4.580	6.857	-19.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
645	1B	-2.087	-4.580	-6.335	-19.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
645	1C	3.427	3.763	6.857	20.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
645	1D	-2.087	3.763	-6.335	20.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
645	1I	2.953	-7.402	5.135	-33.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
645	1J	-1.613	-7.402	-4.613	-33.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
645	1K	2.953	6.585	5.135	34.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
645	1L	-1.613	6.585	-4.613	34.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
645	1Q	2.149	-3.135	3.989	-12.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
645	1R	-0.809	-3.135	-3.468	-12.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
645	1S	2.149	2.318	3.989	13.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
645	1T	-0.809	2.318	-3.468	13.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
645	2	2.164	-0.845	-3.524	2.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
645	7	1.653	-0.747	-2.176	1.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
645	8	1.648	-0.745	-2.209	1.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

646	1A	5.314	-6.086	6.841	-23.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
646	1B	-3.273	-6.086	-7.035	-23.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
646	1C	5.314	5.279	6.841	24.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
646	1D	-3.273	5.279	-7.035	24.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
646	1I	4.669	-9.915	5.003	-41.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
646	1J	-2.629	-9.915	-5.198	-41.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
646	1K	4.669	9.108	5.003	42.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
646	1L	-2.629	9.108	-5.198	42.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
646	1Q	3.418	-4.055	3.945	-14.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
646	1R	-1.378	-4.055	-4.140	-14.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
646	1S	3.418	3.248	3.945	15.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
646	1T	-1.378	3.248	-4.140	15.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
646	2	3.056	-0.878	-2.236	2.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
646	7	2.374	-0.762	-1.434	1.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
646	8	2.367	-0.759	-1.475	1.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

647	1A	5.088	-7.797	6.874	-30.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
647	1B	-3.039	-7.797	-8.168	-30.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
647	1C	5.088	7.131	6.874	30.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
647	1D	-3.039	7.131	-8.168	30.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
647	1I	4.242	-13.005	4.774	-52.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
647	1J	-2.193	-13.005	-6.068	-52.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
647	1K	4.242	12.339	4.774	53.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
647	1L	-2.193	12.339	-6.068	53.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
647	1Q	3.243	-5.109	3.868	-19.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
647	1R	-1.194	-5.109	-5.163	-19.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--

647	1S	3.243	4.443	3.868	19.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
647	1T	-1.194	4.443	-5.163	19.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
647	2	2.314	-0.865	-0.385	3.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
647	7	1.681	-0.711	-0.365	2.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
647	8	1.673	-0.708	-0.416	2.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
648	1A	6.650	-7.158	7.520	-39.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
648	1B	-2.905	-7.158	-5.263	-39.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
648	1C	6.650	6.336	7.520	37.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
648	1D	-2.905	6.336	-5.263	37.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
648	1I	6.838	-4.622	9.293	-25.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
648	1J	-3.092	-4.622	-7.035	-25.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
648	1K	6.838	3.801	9.293	22.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
648	1L	-3.092	3.801	-7.035	22.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
648	1Q	4.827	-3.111	5.549	-16.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
648	1R	-1.082	-3.111	-3.291	-16.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
648	1S	4.827	2.289	5.549	13.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
648	1T	-1.082	2.289	-3.291	13.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
648	2	1.054	1.110	3.204	5.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
648	7	1.629	-0.707	2.503	2.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
648	8	1.621	-0.704	2.446	2.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
649	1A	10.744	-8.931	5.135	-48.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
649	1B	-4.457	-8.931	-7.013	-48.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
649	1C	10.744	8.072	5.135	46.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
649	1D	-4.457	8.072	-7.013	46.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
649	1I	11.094	-5.742	6.398	-30.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
649	1J	-4.807	-5.742	-8.276	-30.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
649	1K	11.094	4.883	6.398	28.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
649	1L	-4.807	4.883	-8.276	28.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
649	1Q	7.894	-3.771	3.366	-19.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
649	1R	-1.607	-3.771	-5.244	-19.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
649	1S	7.894	2.911	3.366	17.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
649	1T	-1.607	2.911	-5.244	17.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
649	2	2.322	1.455	-1.174	7.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
649	7	2.607	0.846	-0.776	3.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
649	8	2.594	0.846	-0.810	3.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
650	1A	10.540	-11.265	5.221	-61.818	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.01	--
650	1B	-4.333	-11.265	-7.383	-61.818	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.01	--
650	1C	10.540	10.556	5.221	59.731	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.01	--
650	1D	-4.333	10.556	-7.383	59.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
650	1I	11.246	-7.436	6.767	-37.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
650	1J	-5.039	-7.436	-8.929	-37.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
650	1K	11.246	6.727	6.767	35.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
650	1L	-5.039	6.727	-8.929	35.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
650	1Q	7.908	-4.636	3.641	-24.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
650	1R	-1.700	-4.636	-5.804	-24.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
650	1S	7.908	3.927	3.641	21.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
650	1T	-1.700	3.927	-5.804	21.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
650	2	3.235	1.904	-6.456	9.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
650	7	3.546	1.124	-4.452	5.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
650	8	3.553	1.124	-4.504	5.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
651	1A	13.070	-15.438	5.388	-81.754	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.02	--
651	1B	-5.202	-15.438	-9.047	-81.754	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.02	--
651	1C	13.070	14.909	5.388	80.076	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.02	--
651	1D	-5.202	14.909	-9.047	80.076	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.02	--
651	1I	14.174	-9.264	7.079	-48.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
651	1J	-6.305	-9.264	-10.738	-48.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
651	1K	14.174	8.735	7.079	46.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
651	1L	-6.305	8.735	-10.738	46.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
651	1Q	10.018	-5.944	3.663	-30.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
651	1R	-2.150	-5.944	-7.322	-30.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
651	1S	10.018	5.415	3.663	29.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
651	1T	-2.150	5.415	-7.322	29.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
651	2	4.119	2.607	-12.438	12.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
651	7	4.572	1.560	-8.514	7.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
651	8	4.582	1.559	-8.566	7.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
652	1A	1.734	-5.431	4.602	-34.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
652	1B	-0.901	-5.431	-5.176	-34.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
652	1C	1.734	4.666	4.602	33.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
652	1D	-0.901	4.666	-5.176	33.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
652	1I	2.134	-3.521	6.300	-20.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
652	1J	-1.300	-3.521	-6.873	-20.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
652	1K	2.134	2.756	6.300	20.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
652	1L	-1.300	2.756	-6.873	20.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
652	1Q	1.267	-2.424	3.251	-12.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
652	1R	-0.434	-2.424	-3.824	-12.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
652	1S	1.267	1.660	3.251	12.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
652	1T	-0.434	1.660	-3.824	12.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
652	2	-0.483	-1.027	3.268	6.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
652	7	0.144	-0.839	1.791	3.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
652	8	0.149	-0.837	1.752	3.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

653	1A	5.153	-7.844	5.703	-40.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
653	1B	-2.351	-7.844	-4.948	-40.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
653	1C	5.153	6.964	5.703	39.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
653	1D	-2.351	6.964	-4.948	39.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
653	1I	5.585	-4.879	7.260	-24.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
653	1J	-2.782	-4.879	-6.505	-24.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
653	1K	5.585	3.999	7.260	23.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
653	1L	-2.782	3.999	-6.505	23.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
653	1Q	3.771	-3.333	4.298	-15.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
653	1R	-0.968	-3.333	-3.542	-15.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
653	1S	3.771	2.454	4.298	14.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
653	1T	-0.968	2.454	-3.542	14.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
653	2	0.524	1.322	-0.541	7.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
653	7	0.737	-0.784	-0.157	4.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
653	8	0.745	0.782	-0.208	4.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
654	1A	6.991	-10.786	5.096	-50.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
654	1B	-3.422	-10.786	-5.965	-50.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
654	1C	6.991	9.981	5.096	49.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
654	1D	-3.422	9.981	-5.965	49.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
654	1I	7.689	-6.628	6.840	-29.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
654	1J	-4.119	-6.628	-7.709	-29.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
654	1K	7.689	5.823	6.840	29.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
654	1L	-4.119	5.823	-7.709	29.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
654	1Q	5.153	-4.378	3.861	-18.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
654	1R	-1.583	-4.378	-4.730	-18.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
654	1S	5.153	3.572	3.861	18.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
654	1T	-1.583	3.572	-4.730	18.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
654	2	1.230	1.841	-5.589	8.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
654	7	1.635	1.091	-3.583	5.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
654	8	1.643	1.090	-3.635	5.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
655	1A	7.098	-14.087	4.970	-64.749	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.01	--
655	1B	-3.219	-14.087	-7.101	-64.749	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.01	--
655	1C	7.098	13.451	4.970	64.243	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
655	1D	-3.219	13.451	-7.101	64.243	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
655	1I	8.115	-8.595	6.916	-37.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
655	1J	-4.236	-8.595	-9.047	-37.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
655	1K	8.115	7.959	6.916	37.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
655	1L	-4.236	7.959	-9.047	37.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
655	1Q	5.411	-5.525	3.831	-23.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
655	1R	-1.532	-5.525	-5.962	-23.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
655	1S	5.411	4.890	3.831	23.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
655	1T	-1.532	4.890	-5.962	23.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
655	2	-1.737	2.511	-11.755	10.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
655	7	1.913	1.502	-7.694	6.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
655	8	1.922	1.501	-7.746	6.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
656	1A	1.175	-4.522	3.930	-25.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
656	1B	-0.850	-4.522	-4.614	-25.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
656	1C	1.175	3.910	3.930	27.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
656	1D	-0.850	3.910	-4.614	27.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
656	1I	1.553	-2.941	5.665	-14.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
656	1J	-1.227	-2.941	-6.349	-14.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
656	1K	1.553	2.330	5.665	16.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
656	1L	-1.227	2.330	-6.349	16.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
656	1Q	0.817	-2.007	2.890	-9.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
656	1R	-0.492	-2.007	-3.573	-9.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
656	1S	0.817	1.396	2.890	10.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
656	1T	-0.492	1.396	-3.573	10.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
656	2	-0.690	-1.000	3.629	5.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
656	7	-0.327	-0.779	1.978	3.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
656	8	-0.329	-0.778	1.942	3.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
657	1A	2.413	-6.995	4.838	-30.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
657	1B	-1.449	-6.995	-4.482	-30.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
657	1C	2.413	6.211	4.838	32.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
657	1D	-1.449	6.211	-4.482	32.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
657	1I	2.893	-4.319	6.640	-17.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
657	1J	-1.929	-4.319	-6.284	-17.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
657	1K	2.893	3.536	6.640	18.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
657	1L	-1.929	3.536	-6.284	18.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
657	1Q	1.712	-2.969	3.777	-11.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
657	1R	-0.748	-2.969	-3.422	-11.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
657	1S	1.712	2.185	3.777	12.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
657	1T	-0.748	2.185	-3.422	12.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
657	2	-1.360	-1.104	0.674	6.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
657	7	-0.561	-0.893	0.370	4.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
657	8	-0.565	-0.891	0.332	4.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
658	1A	3.579	-9.629	4.906	-37.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
658	1B	-2.165	-9.629	-4.979	-37.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
658	1C	3.579	8.836	4.906	38.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
658	1D	-2.165	8.836	-4.979	38.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
658	1I	4.118	-5.877	6.801	-21.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
658	1J	-2.705	-5.877	-6.874	-21.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
658	1K	4.118	5.084	6.801	22.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
658	1L	-2.705	5.084	-6.874	22.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--

658	1Q	2.538	-3.936	3.937	-13.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
658	1R	-1.124	-3.936	-4.010	-13.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
658	1S	2.538	3.144	3.937	14.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
658	1T	-1.124	3.144	-4.010	14.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
658	2	-1.938	1.539	-5.034	6.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
658	7	-0.789	0.870	-3.057	4.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
658	8	-0.795	0.869	-3.109	4.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
659	1A	3.409	-12.553	4.668	-48.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
659	1B	-1.958	-12.553	-5.999	-48.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
659	1C	3.409	11.893	4.668	49.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
659	1D	-1.958	11.893	-5.999	49.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
659	1I	4.097	-7.569	6.924	-27.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
659	1J	-2.646	-7.569	-8.255	-27.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
659	1K	4.097	6.909	6.924	28.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
659	1L	-2.646	6.909	-8.255	28.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
659	1Q	2.513	-4.953	3.936	-17.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
659	1R	-1.062	-4.953	-5.267	-17.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
659	1S	2.513	4.293	3.936	18.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
659	1T	-1.062	4.293	-5.267	18.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
659	2	-2.589	2.128	-11.414	8.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
659	7	-1.345	1.233	-7.271	5.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
659	8	-1.354	1.232	-7.325	5.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
660	1A	0.794	-3.949	3.544	-16.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
660	1B	-0.710	-3.949	-4.335	-16.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
660	1C	0.794	3.526	3.544	19.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
660	1D	-0.710	3.526	-4.335	19.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
660	1I	1.080	-2.544	5.327	-8.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
660	1J	-0.997	-2.544	-6.118	-8.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
660	1K	1.080	2.122	5.327	10.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
660	1L	-0.997	2.122	-6.118	10.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
660	1Q	0.495	-1.695	2.664	-5.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
660	1R	-0.412	-1.695	-3.456	-5.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
660	1S	0.495	1.272	2.664	8.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
660	1T	-0.412	1.272	-3.456	8.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
660	2	-0.755	-0.890	3.863	4.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
660	7	-0.436	-0.659	2.094	3.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
660	8	-0.437	-0.659	2.061	3.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
661	1A	1.327	-6.012	4.336	-20.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
661	1B	-1.082	-6.012	-4.151	-20.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
661	1C	1.327	5.392	4.336	22.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
661	1D	-1.082	5.392	-4.151	22.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
661	1I	1.700	-3.688	6.231	-10.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
661	1J	-1.455	-3.688	-6.046	-10.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
661	1K	1.700	3.069	6.231	12.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
661	1L	-1.455	3.069	-6.046	12.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
661	1Q	0.856	-2.525	3.486	-6.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
661	1R	-0.611	-2.525	-3.301	-6.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
661	1S	0.856	1.905	3.486	9.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
661	1T	-0.611	1.905	-3.301	9.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
661	2	-1.612	-1.173	0.695	4.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
661	7	-0.900	-0.888	0.405	3.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
661	8	-0.902	-0.887	0.367	3.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
662	1A	1.650	-8.228	4.655	-25.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
662	1B	-1.346	-8.228	-4.394	-25.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
662	1C	1.650	7.543	4.655	26.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
662	1D	-1.346	7.543	-4.394	26.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
662	1I	1.952	-4.914	6.586	-13.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
662	1J	-1.647	-4.914	-6.325	-13.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
662	1K	1.952	4.229	6.586	14.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
662	1L	-1.647	4.229	-6.325	14.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
662	1Q	1.046	-3.344	3.867	-8.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
662	1R	-0.742	-3.344	-3.606	-8.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
662	1S	1.046	2.659	3.867	10.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
662	1T	-0.742	2.659	-3.606	10.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
662	2	-2.401	-1.337	-4.695	4.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
662	7	-1.360	-1.003	-2.792	3.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
662	8	-1.364	-1.002	-2.843	3.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
663	1A	1.319	-10.598	4.765	-32.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
663	1B	-1.183	-10.598	-5.733	-32.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
663	1C	1.319	10.000	4.765	33.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
663	1D	-1.183	10.000	-5.733	33.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
663	1I	1.525	-6.318	7.021	-17.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
663	1J	-1.388	-6.318	-7.989	-17.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
663	1K	1.525	5.720	7.021	18.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
663	1L	-1.388	5.720	-7.989	18.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
663	1Q	0.879	-4.189	4.045	-11.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
663	1R	-0.742	-4.189	-5.013	-11.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
663	1S	0.879	3.591	4.045	12.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
663	1T	-0.742	3.591	-5.013	12.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
663	2	-2.929	1.623	-11.226	5.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
663	7	-1.769	-1.038	-7.059	3.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
663	8	-1.776	-1.036	-7.113	3.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
664	1A	0.702	-3.651	3.315	-9.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
664	1B	-0.645	-3.651	-4.142	-9.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
664	1C	0.702	3.369	3.315	12.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
664	1D	-0.645	3.369	-4.142	12.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
664	1I	0.887	-2.417	5.149	-7.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
664	1J	-0.831	-2.417	-5.976	-7.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
664	1K	0.887	2.135	5.149	10.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
664	1L	-0.831	2.135	-5.976	10.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
664	1Q	0.414	-1.531	2.559	-3.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
664	1R	-0.358	-1.531	-3.386	-3.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
664	1S	0.414	1.249	2.559	6.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
664	1T	-0.358	1.249	-3.386	6.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
664	2	-0.667	-0.770	3.970	2.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
664	7	-0.383	-0.531	2.139	1.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
664	8	-0.383	-0.532	2.107	1.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
665	1A	0.961	-5.239	4.071	-12.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
665	1B	-0.893	-5.239	-3.940	-12.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
665	1C	0.961	4.757	4.071	14.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
665	1D	-0.893	4.757	-3.940	14.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
665	1I	1.206	-3.673	5.949	-9.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
665	1J	-1.138	-3.673	-5.818	-9.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
665	1K	1.206	3.190	5.949	11.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
665	1L	-1.138	3.190	-5.818	11.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
665	1Q	0.579	-2.281	3.344	-4.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
665	1R	-0.510	-2.281	-3.213	-4.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
665	1S	0.579	1.798	3.344	6.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
665	1T	-0.510	1.798	-3.213	6.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
665	2	-1.528	-1.179	0.625	2.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
665	7	-0.895	-0.836	0.360	1.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
665	8	-0.895	-0.837	0.322	1.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
666	1A	1.024	-6.919	4.449	-15.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
666	1B	-0.967	-6.919	-4.129	-15.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
666	1C	1.024	6.352	4.449	17.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
666	1D	-0.967	6.352	-4.129	17.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
666	1I	1.178	-4.972	6.319	-11.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
666	1J	-1.121	-4.972	-5.999	-11.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
666	1K	1.178	4.404	6.319	13.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
666	1L	-1.121	4.404	-5.999	13.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
666	1Q	0.632	-3.002	3.766	-6.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
666	1R	-0.575	-3.002	-3.446	-6.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
666	1S	0.632	2.435	3.766	7.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
666	1T	-0.575	2.435	-3.446	7.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
666	2	-2.296	-1.519	-4.417	2.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
666	7	-1.359	-1.064	-2.607	1.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
666	8	-1.361	-1.063	-2.656	1.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
667	1A	0.635	-8.900	4.665	-20.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
667	1B	-0.893	-8.900	-5.573	-20.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
667	1C	0.635	8.394	4.665	22.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
667	1D	-0.893	8.394	-5.573	22.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
667	1I	0.490	-6.312	6.790	-15.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
667	1J	-0.748	-6.312	-7.698	-15.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
667	1K	0.490	5.806	6.790	17.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
667	1L	-0.748	5.806	-7.698	17.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
667	1Q	0.370	-3.756	3.986	-8.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
667	1R	-0.629	-3.756	-4.894	-8.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
667	1S	0.370	3.249	3.986	9.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
667	1T	-0.629	3.249	-4.894	9.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
667	2	-2.746	-1.789	-11.041	2.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
667	7	-1.688	-1.208	-6.898	1.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
667	8	-1.692	-1.207	-6.952	1.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
668	1A	0.823	-4.035	3.294	-19.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
668	1B	-0.678	-4.035	-4.111	-19.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
668	1C	0.823	3.557	3.294	21.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
668	1D	-0.678	3.557	-4.111	21.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
668	1I	1.164	-2.722	5.404	-13.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
668	1J	-1.019	-2.722	-6.222	-13.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
668	1K	1.164	2.244	5.404	15.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
668	1L	-1.019	2.244	-6.222	15.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
668	1Q	0.565	-1.782	2.646	-7.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
668	1R	-0.420	-1.782	-3.464	-7.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
668	1S	0.565	1.304	2.646	9.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
668	1T	-0.420	1.304	-3.464	9.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
668	2	-0.539	-0.687	4.004	-1.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
668	7	-0.303	-0.430	2.177	0.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
668	8	-0.302	-0.432	2.145	0.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
669	1A	1.292	-6.208	4.084	-22.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
669	1B	-0.949	-6.208	-3.926	-22.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
669	1C	1.292	5.537	4.084	24.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
669	1D	-0.949	5.537	-3.926	24.920	--	--	4.52						

669	1K	1.974	3.672	6.324	18.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
669	1L	-1.631	3.672	-6.167	18.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
669	1Q	0.989	-2.744	3.469	-8.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
669	1R	-0.646	-2.744	-3.311	-8.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
669	1S	0.989	2.073	3.469	10.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
669	1T	-0.646	2.073	-3.311	10.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
669	2	-1.184	-1.186	0.547	-1.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
669	7	-0.627	-0.784	0.327	-0.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
669	8	-0.626	-0.786	0.287	-0.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
670	1A	1.638	-8.549	4.430	-28.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
670	1B	-1.094	-8.549	-4.204	-28.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
670	1C	1.638	7.825	4.430	29.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
670	1D	-1.094	7.825	-4.204	29.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
670	1I	2.533	-6.020	6.698	-19.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
670	1J	-1.990	-6.020	-6.472	-19.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
670	1K	2.533	5.295	6.698	21.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
670	1L	-1.990	5.295	-6.472	21.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
670	1Q	1.328	-3.691	3.872	-10.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
670	1R	-0.785	-3.691	-3.645	-10.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
670	1S	1.328	2.966	3.872	12.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
670	1T	-0.785	2.966	-3.645	12.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
670	2	-1.682	-1.655	-4.223	-2.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
670	7	-0.859	-1.087	-2.513	-1.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
670	8	-0.858	-1.088	-2.558	-1.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
671	1A	1.618	-11.060	4.522	-35.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
671	1B	-1.129	-11.060	-5.605	-35.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
671	1C	1.618	10.436	4.522	37.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
671	1D	-1.129	10.436	-5.605	37.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
671	1I	2.195	-7.672	6.964	-25.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
671	1J	-1.707	-7.672	-8.046	-25.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
671	1K	2.195	7.048	6.964	27.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
671	1L	-1.707	7.048	-8.046	27.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
671	1Q	1.247	-4.619	3.964	-14.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
671	1R	-0.758	-4.619	-5.046	-14.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
671	1S	1.247	3.995	3.964	15.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
671	1T	-0.758	3.995	-5.046	15.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
671	2	-2.132	-2.073	-10.904	-3.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
671	7	-1.273	-1.327	-6.903	-1.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
671	8	-1.274	-1.327	-6.954	-1.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
672	1A	1.114	-4.686	3.400	-27.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
672	1B	-0.718	-4.686	-4.107	-27.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
672	1C	1.114	4.025	3.400	29.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
672	1D	-0.718	4.025	-4.107	29.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
672	1I	1.685	-3.192	5.863	-19.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
672	1J	-1.289	-3.192	-6.570	-19.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
672	1K	1.685	2.531	5.863	20.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
672	1L	-1.289	2.531	-6.570	20.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
672	1Q	0.876	-2.126	2.843	-10.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
672	1R	-0.481	-2.126	-3.550	-10.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
672	1S	0.876	1.465	2.843	12.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
672	1T	-0.481	1.465	-3.550	12.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
672	2	-0.415	-0.682	4.092	-3.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
672	7	-0.148	-0.390	2.241	-1.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
672	8	-0.148	-0.392	2.209	-1.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
673	1A	2.218	-7.183	4.282	-33.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
673	1B	-0.898	-7.183	-3.897	-33.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
673	1C	2.218	6.362	4.282	34.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
673	1D	-0.898	6.362	-3.897	34.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
673	1I	3.579	-5.020	6.878	-22.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
673	1J	-2.258	-5.020	-6.492	-22.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
673	1K	3.579	4.199	6.878	23.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
673	1L	-2.258	4.199	-6.492	23.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
673	1Q	2.013	-3.189	3.746	-12.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
673	1R	-0.693	-3.189	-3.361	-12.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
673	1S	2.013	2.369	3.746	14.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
673	1T	-0.693	2.369	-3.361	14.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
673	2	-0.588	-1.238	0.530	-4.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
673	7	-0.113	-0.770	0.373	-2.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
673	8	-0.111	-0.772	0.331	-2.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
674	1A	3.101	-9.846	4.219	-40.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
674	1B	-1.231	-9.846	-4.403	-40.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
674	1C	3.101	9.039	4.219	41.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
674	1D	-1.231	9.039	-4.403	41.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
674	1I	5.192	-6.796	6.963	-28.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
674	1J	-3.322	-6.796	-7.147	-28.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
674	1K	5.192	5.988	6.963	29.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
674	1L	-3.322	5.988	-7.147	29.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
674	1Q	2.939	-4.204	3.829	-15.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
674	1R	-1.069	-4.204	-4.012	-15.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
674	1S	2.939	3.397	3.829	16.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
674	1T	-1.069	3.397	-4.012	16.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
674	2	-0.837	-1.771	-4.586	-5.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
674	7	0.203	-1.103	-2.852	-3.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

674	8	0.204	-1.104	-2.899	-3.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
675	1A	3.468	-12.877	4.124	-51.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
675	1B	-1.339	-12.877	-5.644	-51.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
675	1C	3.468	12.214	4.124	52.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
675	1D	-1.339	12.214	-5.644	52.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
675	1I	5.446	-8.859	6.887	-36.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
675	1J	-3.317	-8.859	-8.408	-36.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
675	1K	5.446	8.196	6.887	36.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
675	1L	-3.317	8.196	-8.408	36.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
675	1Q	3.191	-5.325	3.751	-20.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
675	1R	-1.062	-5.325	-5.271	-20.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
675	1S	3.191	4.662	3.751	21.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
675	1T	-1.062	4.662	-5.271	21.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
675	2	-1.599	-2.307	-11.500	-7.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
675	7	-0.669	-1.417	-7.378	-4.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
675	8	-0.674	-1.417	-7.430	-4.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
676	1A	1.832	-5.649	3.874	-35.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
676	1B	-0.533	-5.649	-4.430	-35.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
676	1C	1.832	4.854	3.874	34.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
676	1D	-0.533	4.854	-4.430	34.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
676	1I	2.847	-3.874	6.826	-23.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
676	1J	-1.547	-3.874	-7.381	-23.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
676	1K	2.847	3.079	6.826	22.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
676	1L	-1.547	3.079	-7.381	22.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
676	1Q	1.669	-2.572	3.264	-14.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
676	1R	-0.370	-2.572	-3.819	-14.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
676	1S	1.669	1.777	3.264	13.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
676	1T	-0.370	1.777	-3.819	13.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
676	2	0.131	-0.815	4.354	-6.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
676	7	0.419	-0.459	2.652	-3.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
676	8	0.417	-0.461	2.614	-3.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
677	1A	4.213	-8.158	3.827	-42.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
677	1B	-0.621	-8.158	-4.598	-42.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
677	1C	4.213	7.269	3.827	41.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
677	1D	-0.621	7.269	-4.598	41.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
677	1I	7.152	-5.671	6.888	-28.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
677	1J	-3.560	-5.671	-7.658	-28.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
677	1K	7.152	4.783	6.888	27.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
677	1L	-3.560	4.783	-7.658	27.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
677	1Q	4.282	-3.592	3.413	-17.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
677	1R	-0.690	-3.592	-4.183	-17.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
677	1S	4.282	2.704	3.413	15.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
677	1T	-0.690	2.704	-4.183	15.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
677	2	0.865	-1.374	0.510	-7.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
677	7	1.465	-0.833	0.434	-4.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
677	8	1.460	-0.834	0.390	-4.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
678	1A	5.366	-11.102	3.721	-53.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
678	1B	-1.075	-11.102	-4.843	-53.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
678	1C	5.366	10.311	3.721	52.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
678	1D	-1.075	10.311	-4.843	52.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
678	1I	9.333	-7.637	7.039	-36.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
678	1J	-5.042	-7.637	-8.161	-36.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
678	1K	9.333	6.846	7.039	35.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
678	1L	-5.042	6.846	-8.161	35.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
678	1Q	5.536	-4.679	3.556	-21.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
678	1R	-1.244	-4.679	-4.677	-21.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
678	1S	5.536	3.888	3.556	20.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
678	1T	-1.244	3.888	-4.677	20.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
678	2	1.452	-1.884	-5.410	-8.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
678	7	2.005	-1.140	-3.583	-5.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
678	8	2.008	-1.141	-3.632	-5.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
679	1A	6.043	-14.417	3.621	-68.710	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
679	1B	-1.176	-14.417	-6.090	-68.710	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
679	1C	6.043	13.803	3.621	67.861	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.01	--
679	1D	-1.176	13.803	-6.090	67.861	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.01	--
679	1I	9.969	-9.846	7.253	-47.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
679	1J	-5.102	-9.846	-9.722	-47.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
679	1K	9.969	9.232	7.253	46.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
679	1L	-5.102	9.232	-9.722	46.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
679	1Q	6.076	-5.880	3.494	-27.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
679	1R	-1.209	-5.880	-5.963	-27.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
679	1S	6.076	5.266	3.494	26.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
679	1T	-1.209	5.266	-5.963	26.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
679	2	1.796	-2.489	-12.381	-10.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
679	7	2.390	-1.494	-8.155	-6.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
679	8	2.392	-1.495	-8.210	-6.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
680	1A	18.383	-21.974	12.683	-80.521	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.04	--
680	1B	-8.643	-21.974	-9.120	-80.521	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.04	--
680	1C	18.383	21.798	12.683	78.727	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
680	1D	-8.643	21.798	-9.120	78.727	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.04	--

680	1I	17.347	-24.116	10.986	-139.489	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.03	--
680	1J	-7.607	-24.116	-7.423	-139.489	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.03	--
680	1K	17.347	23.940	10.986	137.695	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.03	--
680	1L	-7.607	23.940	-7.423	137.695	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.81	0.03	--
680	1Q	13.228	-10.756	8.486	-51.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
680	1R	-3.488	-10.756	-4.922	-51.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
680	1S	13.228	10.579	8.486	49.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
680	1T	-3.488	10.579	-4.922	49.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
680	2	7.601	1.631	4.062	5.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
680	7	7.171	0.994	3.376	3.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
680	8	7.176	0.993	3.327	3.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
681	1A	6.865	-21.507	5.494	-117.508	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.70	0.02	--
681	1B	-0.495	-21.507	-8.410	-117.508	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.02	--
681	1C	6.865	21.305	5.494	115.911	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.69	0.02	--
681	1D	-0.495	21.305	-8.410	115.911	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.02	--
681	1I	11.539	-15.375	8.736	-82.508	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.03	--
681	1J	-5.169	-15.375	-11.653	-82.508	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.03	--
681	1K	11.539	15.173	8.736	80.911	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.03	--
681	1L	-5.169	15.173	-11.653	80.911	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.03	--
681	1Q	7.271	-8.632	4.435	-46.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
681	1R	-0.902	-8.632	-7.352	-46.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
681	1S	7.271	8.430	4.435	45.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
681	1T	-0.902	8.430	-7.352	45.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
681	2	3.944	-3.456	-20.406	-18.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
681	7	4.079	-2.051	-13.079	-11.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
681	8	4.082	-2.052	-13.132	-11.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
682	1A	2.565	-11.610	9.178	-38.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
682	1B	-1.640	-11.610	-13.192	-38.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
682	1C	2.565	11.228	9.178	39.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
682	1D	-1.640	11.228	-13.192	39.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
682	1I	2.038	-19.009	6.693	-67.999	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
682	1J	-1.112	-19.009	-10.708	-67.999	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
682	1K	2.038	18.627	6.693	68.595	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.01	--
682	1L	-1.112	18.627	-10.708	68.595	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.01	--
682	1Q	1.593	-7.260	4.861	-24.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
682	1R	-0.667	-7.260	-8.875	-24.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
682	1S	1.593	6.878	4.861	25.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
682	1T	-0.667	6.878	-8.875	25.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
682	2	0.905	1.146	0.416	3.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
682	7	0.653	0.695	-0.872	2.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
682	8	0.653	0.694	-0.950	2.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
683	1A	0.820	-9.348	10.414	-26.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
683	1B	-1.009	-9.348	-14.572	-26.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
683	1C	0.820	8.993	10.414	27.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
683	1D	-1.009	8.993	-14.572	27.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
683	1I	0.554	-15.501	6.999	-47.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	--
683	1J	-0.743	-15.501	-11.158	-47.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	--
683	1K	0.554	15.146	6.999	48.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.00	--
683	1L	-0.743	15.146	-11.158	48.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.00	--
683	1Q	0.416	-5.926	5.317	-16.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
683	1R	-0.606	-5.926	-9.476	-16.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
683	1S	0.416	5.571	5.317	18.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
683	1T	-0.606	5.571	-9.476	18.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
683	2	0.719	-0.943	1.099	2.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
683	7	0.377	-0.667	-0.865	1.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
683	8	0.373	-0.665	-0.943	1.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
684	1A	0.502	-8.034	10.796	-20.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
684	1B	-0.768	-8.034	-14.960	-20.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
684	1C	0.502	7.767	10.796	21.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
684	1D	-0.768	7.767	-14.960	21.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
684	1I	0.511	-12.362	6.723	-30.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
684	1J	-0.777	-12.362	-10.887	-30.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
684	1K	0.511	12.094	6.723	31.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
684	1L	-0.777	12.094	-10.887	31.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
684	1Q	0.279	-4.864	5.367	-11.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
684	1R	-0.546	-4.864	-9.531	-11.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
684	1S	0.279	4.596	5.367	12.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
684	1T	-0.546	4.596	-9.531	12.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
684	2	0.780	-1.047	1.957	0.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
684	7	0.395	-0.705	-0.544	0.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
684	8	0.391	-0.703	-0.625	0.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
685	1A	0.615	-9.725	10.628	-29.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
685	1B	-0.841	-9.725	-14.803	-29.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
685	1C	0.615	9.389	10.628	30.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
685	1D	-0.841	9.389	-14.803	30.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
685	1I	0.642	-14.269	6.039	-40.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	--
685	1J	-0.867	-14.269	-10.214	-40.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
685	1K	0.642	13.933	6.039	42.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
685	1L	-0.867	13.933	-10.214	42.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	--
685	1Q	0.367	-5.722	5.151	-16.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
685	1R	-0.593	-5.722	-9.326	-16.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
685	1S	0.367	5.386	5.151	17.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
685	1T	-0.593	5.386	-9.326	17.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--

685	2	1.064	-1.096	3.001	-2.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
685	7	0.619	-0.698	0.672	-0.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
685	8	0.617	-0.698	0.595	-1.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

686	1A	1.862	-11.829	9.852	-42.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
686	1B	-1.273	-11.829	-13.931	-42.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
686	1C	1.862	11.449	9.852	43.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
686	1D	-1.273	11.449	-13.931	43.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
686	1I	1.387	-17.646	5.137	-60.403	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.01	--
686	1J	-0.799	-17.646	-9.216	-60.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
686	1K	1.387	17.266	5.137	61.172	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.01	--
686	1L	-0.799	17.266	-9.216	61.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.01	--
686	1Q	1.096	-6.998	4.683	-23.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
686	1R	-0.507	-6.998	-8.762	-23.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
686	1S	1.096	6.618	4.683	24.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
686	1T	-0.507	6.618	-8.762	24.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
686	2	1.732	-1.115	4.399	-4.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
686	7	1.197	-0.670	1.649	-2.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
686	8	1.198	-0.671	1.579	-2.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

687	1A	4.715	-13.820	7.934	-57.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
687	1B	-2.583	-13.820	-11.695	-57.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
687	1C	4.715	13.464	7.934	57.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
687	1D	-2.583	13.464	-11.695	57.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
687	1I	3.021	-20.624	4.212	-82.521	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.01	--
687	1J	-0.889	-20.624	-7.974	-82.521	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.01	--
687	1K	3.021	20.268	4.212	82.087	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.49	0.01	--
687	1L	-0.889	20.268	-7.974	82.087	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.01	--
687	1Q	2.858	-8.122	3.852	-32.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
687	1R	-0.726	-8.122	-7.614	-32.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
687	1S	2.858	7.766	3.852	32.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
687	1T	-0.726	7.766	-7.614	32.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
687	2	3.146	-1.113	6.522	-6.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
687	7	2.460	-0.640	3.285	-3.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
687	8	2.464	-0.641	3.224	-3.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

688	1A	9.484	-15.007	7.690	-77.502	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.03	--
688	1B	-4.385	-15.007	-10.721	-77.502	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.02	--
688	1C	9.484	14.747	7.690	76.147	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.03	--
688	1D	-4.385	14.747	-10.721	76.147	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.02	--
688	1I	5.775	-20.698	4.784	-110.171	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.65	0.02	--
688	1J	-0.676	-20.698	-7.814	-110.171	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.65	0.02	--
688	1K	5.775	20.438	4.784	108.816	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.65	0.02	--
688	1L	-0.676	20.438	-7.814	108.816	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.64	0.02	--
688	1Q	5.928	-8.376	3.793	-43.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
688	1R	-0.829	-8.376	-6.823	-43.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
688	1S	5.928	8.116	3.793	42.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
688	1T	-0.829	8.116	-6.823	42.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
688	2	5.738	-1.068	10.005	-9.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
688	7	4.810	-0.608	6.171	-5.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
688	8	4.816	-0.610	6.121	-5.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

689	1A	3.863	-21.059	3.839	-89.824	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.01	--
689	1B	-0.944	-21.059	-7.737	-89.824	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.01	--
689	1C	3.863	20.721	3.839	89.119	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.01	--
689	1D	-0.944	20.721	-7.737	89.119	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.01	--
689	1I	6.201	-14.143	6.866	-63.028	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
689	1J	-3.282	-14.143	-10.764	-63.028	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
689	1K	6.201	13.805	6.866	62.323	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.02	--
689	1L	-3.282	13.805	-10.764	62.323	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.02	--
689	1Q	3.787	-8.287	3.476	-35.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
689	1R	-0.867	-8.287	-7.374	-35.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
689	1S	3.787	7.948	3.476	34.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
689	1T	-0.867	7.948	-7.374	34.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
689	2	1.258	-2.953	-21.499	-13.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
689	7	1.544	-1.741	-14.010	-8.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
689	8	1.546	-1.742	-14.077	-8.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

690	1A	1.763	-18.449	4.698	-66.542	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
690	1B	-0.839	-18.449	-9.052	-66.542	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.01	--
690	1C	1.763	18.069	4.698	67.118	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.01	--
690	1D	-0.839	18.069	-9.052	67.118	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.01	--
690	1I	2.528	-12.324	9.234	-46.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
690	1J	-1.605	-12.324	-13.588	-46.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
690	1K	2.528	11.944	9.234	47.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
690	1L	-1.605	11.944	-13.588	47.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
690	1Q	1.500	-7.295	4.481	-26.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
690	1R	-0.576	-7.295	-8.834	-26.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
690	1S	1.500	6.915	4.481	26.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
690	1T	-0.576	6.915	-8.834	26.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
690	2	-1.352	-2.677	-22.030	-9.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
690	7	-0.797	-1.599	-14.463	-5.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
690	8	-0.801	-1.600	-14.529	-5.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

691	1A	0.703	-15.160	5.688	-46.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.00	--
691	1B	-0.912	-15.160	-10.221	-46.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--

691	1C	0.703	14.807	5.688	47.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	--
691	1D	-0.912	14.807	-10.221	47.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	--
691	1I	0.734	-10.246	-10.402	-33.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
691	1J	-0.943	-10.246	-14.935	-33.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
691	1K	0.734	9.893	10.402	34.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
691	1L	-0.943	9.893	-14.935	34.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
691	1Q	0.450	-6.055	5.108	-18.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
691	1R	-0.659	-6.055	-9.641	-18.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
691	1S	0.450	5.702	5.108	19.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
691	1T	-0.659	5.702	-9.641	19.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
691	2	-1.421	-2.416	-22.061	-5.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
691	7	-0.918	-1.479	-14.540	-2.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
691	8	-0.920	-1.479	-14.604	-2.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

692	1A	0.485	-11.810	6.409	-27.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
692	1B	-0.801	-11.810	-10.984	-27.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
692	1C	0.485	11.544	6.409	29.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
692	1D	-0.801	11.544	-10.984	29.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
692	1I	0.414	-8.138	10.615	-21.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
692	1J	-0.730	-8.138	-15.190	-21.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
692	1K	0.414	7.871	10.615	22.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
692	1L	-0.730	7.871	-15.190	22.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
692	1Q	0.262	-4.761	5.375	-11.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
692	1R	-0.578	-4.761	-9.950	-11.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
692	1S	0.262	4.494	5.375	12.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
692	1T	-0.578	4.494	-9.950	12.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
692	2	-1.696	-2.145	-22.062	2.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
692	7	-1.086	-1.354	-14.537	1.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
692	8	-1.090	-1.353	-14.603	1.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

693	1A	0.509	-14.449	6.852	-42.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
693	1B	-0.740	-14.449	-11.431	-42.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	--
693	1C	0.509	14.116	6.852	43.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--
693	1D	-0.740	14.116	-11.431	43.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	--
693	1I	0.707	-8.690	10.551	-22.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
693	1J	-0.938	-8.690	-15.130	-22.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
693	1K	0.707	8.356	10.551	23.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
693	1L	-0.938	8.356	-15.130	23.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
693	1Q	0.364	-5.524	5.461	-14.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
693	1R	-0.595	-5.524	-10.039	-14.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
693	1S	0.364	5.191	5.461	15.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
693	1T	-0.595	5.191	-10.039	15.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
693	2	-1.822	2.191	-21.758	6.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
693	7	-1.158	1.275	-14.377	4.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
693	8	-1.163	1.275	-14.436	4.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

694	1A	1.399	-17.772	6.669	-61.534	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.00	--
694	1B	-0.855	-17.772	-11.187	-61.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.00	--
694	1C	1.399	17.395	6.669	62.306	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.00	--
694	1D	-0.855	17.395	-11.187	62.306	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.00	--
694	1I	1.816	-10.828	9.515	-34.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
694	1J	-1.272	-10.828	-14.032	-34.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
694	1K	1.816	10.451	9.515	35.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
694	1L	-1.272	10.451	-14.032	35.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
694	1Q	1.064	-6.796	5.111	-22.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
694	1R	-0.520	-6.796	-9.628	-22.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
694	1S	1.064	6.419	5.111	22.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
694	1T	-0.520	6.419	-9.628	22.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
694	2	-1.762	2.619	-21.077	9.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
694	7	-1.059	1.571	-13.956	6.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
694	8	-1.064	1.569	-14.016	6.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

695	1A	3.851	-20.744	5.718	-83.856	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.01	--
695	1B	-1.756	-20.744	-9.946	-83.856	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.01	--
695	1C	3.851	20.391	5.718	83.434	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.50	0.01	--
695	1D	-1.756	20.391	-9.946	83.434	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.49	0.01	--
695	1I	4.539	-12.617	7.498	-47.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
695	1J	-2.445	-12.617	-11.727	-47.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
695	1K	4.539	12.264	7.498	47.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
695	1L	-2.445	12.264	-11.727	47.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
695	1Q	2.983	-7.871	4.261	-30.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
695	1R	-0.889	-7.871	-8.490	-30.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
695	1S	2.983	7.518	4.261	30.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
695	1T	-0.889	7.518	-8.490	30.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
695	2	-1.510	2.992	-19.983	13.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
695	7	1.070	1.824	-13.224	7.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
695	8	1.077	1.822	-13.270	7.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

696	1A	8.222	-22.014	5.172	-111.790	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.66	0.02	--
696	1B	-3.147	-22.014	-8.686	-111.790	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.66	0.02	--
696	1C	8.222	21.757	5.172	110.454	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.66	0.02	--
696	1D	-3.147	21.757	-8.686	110.454	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.65	0.02	--
696	1I	9.104	-14.727	6.676	-64.057	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.02	--
696	1J	-4.029	-14.727	-10.190	-64.057	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.02	--
696	1K	9.104	14.470	6.676	62.721	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.02	--
696	1L	-4.029	14.470	-10.190	62.721	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.02	--
696	1Q	6.388	-8.614	3.649	-41.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
696	1R	-1.312	-8.614	-7.163	-41.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--

696	1S	6.388	8.357	3.649	39.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
696	1T	-1.312	8.357	-7.163	39.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
696	2	2.901	3.191	-18.356	17.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
696	7	3.098	1.947	-12.050	9.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
696	8	3.106	1.945	-12.090	9.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
697	1A	19.018	-19.073	13.223	-80.933	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.04	--
697	1B	-8.772	-19.073	-9.807	-80.933	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.04	--
697	1C	19.018	18.902	13.223	79.100	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
697	1D	-8.772	18.902	-9.807	79.100	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
697	1I	18.004	-23.063	11.420	-140.027	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.84	0.03	--
697	1J	-7.758	-23.063	-8.003	-140.027	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.03	--
697	1K	18.004	22.892	11.420	138.194	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.03	--
697	1L	-7.758	22.892	-8.003	138.194	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.81	0.03	--
697	1Q	13.701	-9.846	8.847	-51.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
697	1R	-3.454	-9.846	-5.430	-51.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.03	--
697	1S	13.701	9.674	8.847	50.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
697	1T	-3.454	9.674	-5.430	50.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
697	2	2.997	-1.574	-14.517	-8.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
697	7	3.619	-0.934	-8.646	-5.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
697	8	3.627	-0.935	-8.678	-5.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
698	1A	5.466	-15.495	6.799	-65.968	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.02	--
698	1B	-2.698	-15.495	-10.419	-65.968	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.02	--
698	1C	5.466	15.162	6.799	65.136	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.02	--
698	1D	-2.698	15.162	-10.419	65.136	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.02	--
698	1I	3.553	-23.209	3.957	-94.304	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.56	0.01	--
698	1J	-0.786	-23.209	-7.577	-94.304	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.56	0.01	--
698	1K	3.553	22.876	3.957	93.472	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.55	0.01	--
698	1L	-0.786	22.876	-7.577	93.472	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.55	0.01	--
698	1Q	3.403	-9.088	3.476	-37.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
698	1R	-0.636	-9.088	-7.096	-37.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
698	1S	3.403	8.756	3.476	36.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
698	1T	-0.636	8.756	-7.096	36.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
698	2	3.671	-1.157	7.682	-7.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
698	7	2.951	-0.662	4.213	-4.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
698	8	2.954	-0.663	4.159	-4.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
699	1A	2.980	-12.887	9.235	-48.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
699	1B	-1.827	-12.887	-13.410	-48.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
699	1C	2.980	12.506	9.235	49.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
699	1D	-1.827	12.506	-13.410	49.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
699	1I	2.025	-19.264	4.671	-69.680	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
699	1J	-0.872	-19.264	-8.846	-69.680	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
699	1K	2.025	18.883	4.671	70.162	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.01	--
699	1L	-0.872	18.883	-8.846	70.162	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.01	--
699	1Q	1.792	-7.611	4.452	-27.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
699	1R	-0.639	-7.611	-8.627	-27.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
699	1S	1.792	7.230	4.452	27.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
699	1T	-0.639	7.230	-8.627	27.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
699	2	2.261	-1.145	5.041	-5.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
699	7	1.671	-0.676	2.093	-2.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
699	8	1.670	-0.677	2.034	-2.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
700	1A	0.778	-10.709	10.365	-35.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	--
700	1B	-0.979	-10.709	-14.764	-35.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
700	1C	0.778	10.347	10.365	36.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
700	1D	-0.979	10.347	-14.764	36.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	--
700	1I	0.729	-15.812	5.599	-49.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.00	--
700	1J	-0.930	-15.812	-9.999	-49.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	--
700	1K	0.729	15.450	5.599	50.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.00	--
700	1L	-0.930	15.450	-9.999	50.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.00	--
700	1Q	0.471	-6.315	5.068	-19.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
700	1R	-0.671	-6.315	-9.467	-19.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
700	1S	0.471	5.953	5.068	20.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
700	1T	-0.671	5.953	-9.467	20.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
700	2	1.274	-1.123	3.344	-2.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
700	7	0.799	-0.699	0.839	-1.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
700	8	0.797	-0.699	0.775	-1.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
701	1A	0.447	-8.560	10.635	-22.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
701	1B	-0.762	-8.560	-15.107	-22.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
701	1C	0.447	8.277	10.635	24.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
701	1D	-0.762	8.277	-15.107	24.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
701	1I	0.507	-12.402	6.338	-30.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
701	1J	-0.823	-12.402	-10.810	-30.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
701	1K	0.507	12.119	6.338	31.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
701	1L	-0.823	12.119	-10.810	31.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
701	1Q	0.282	-5.001	5.357	-12.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
701	1R	-0.598	-5.001	-9.829	-12.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
701	1S	0.282	4.719	5.357	13.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
701	1T	-0.598	4.719	-9.829	13.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
701	2	0.867	-1.082	2.136	-1.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
701	7	0.459	-0.712	-0.639	0.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
701	8	0.456	-0.711	-0.701	0.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

702	1A	0.698	-8.344	10.557	-20.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
702	1B	-0.940	-8.344	-15.030	-20.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
702	1C	0.698	8.019	10.557	22.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
702	1D	-0.940	8.019	-15.030	22.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
702	1I	0.523	-13.951	6.826	-39.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	--
702	1J	-0.765	-13.951	-11.299	-39.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
702	1K	0.523	13.626	6.826	40.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	--
702	1L	-0.765	13.626	-11.299	40.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
702	1Q	0.356	-5.326	5.459	-13.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
702	1R	-0.598	-5.326	-9.931	-13.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
702	1S	0.356	5.002	5.459	14.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
702	1T	-0.598	5.002	-9.931	14.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
702	2	0.730	-0.999	1.164	1.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
702	7	0.370	-0.692	-1.091	1.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
702	8	0.366	-0.691	-1.147	1.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

703	1A	1.596	-10.535	9.673	-32.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
703	1B	-1.200	-10.535	-14.117	-32.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
703	1C	1.596	10.158	9.673	33.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
703	1D	-1.200	10.158	-14.117	33.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
703	1I	1.198	-17.321	6.739	-58.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.00	--
703	1J	-0.802	-17.321	-11.184	-58.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.00	--
703	1K	1.198	16.944	6.739	59.515	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.00	--
703	1L	-0.802	16.944	-11.184	59.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.00	--
703	1Q	0.916	-6.625	5.178	-21.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
703	1R	-0.519	-6.625	-9.623	-21.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
703	1S	0.916	6.248	5.178	21.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
703	1T	-0.519	6.248	-9.623	21.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
703	2	0.775	1.032	0.353	3.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
703	7	0.452	-0.615	-1.267	2.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
703	8	0.447	-0.613	-1.316	2.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

704	1A	4.106	-12.487	7.784	-46.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
704	1B	-2.308	-12.487	-11.996	-46.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
704	1C	4.106	12.123	7.784	45.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
704	1D	-2.308	12.123	-11.996	45.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
704	1I	3.417	-20.446	5.930	-80.590	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.01	--
704	1J	-1.620	-20.446	-10.142	-80.590	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.01	--
704	1K	3.417	20.082	5.930	80.296	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.01	--
704	1L	-1.620	20.082	-10.142	80.296	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.01	--
704	1Q	2.646	-7.779	4.414	-29.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
704	1R	-0.849	-7.779	-8.626	-29.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
704	1S	2.646	7.415	4.414	29.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
704	1T	-0.849	7.415	-8.626	29.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
704	2	1.300	1.308	-0.233	4.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
704	7	1.258	0.810	-1.368	2.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
704	8	1.263	0.808	-1.418	2.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

705	1A	5.291	-22.893	4.601	-99.297	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.59	0.01	--
705	1B	-2.079	-22.893	-8.457	-99.297	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.01	--
705	1C	5.291	22.578	4.601	98.360	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.58	0.01	--
705	1D	-2.079	22.578	-8.457	98.360	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.58	0.01	--
705	1I	6.123	-13.828	5.897	-57.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
705	1J	-2.911	-13.828	-9.754	-57.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
705	1K	6.123	13.513	5.897	56.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
705	1L	-2.911	13.513	-9.754	56.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
705	1Q	4.142	-8.622	3.501	-36.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
705	1R	-0.930	-8.622	-7.358	-36.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
705	1S	4.142	8.307	3.501	35.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
705	1T	-0.930	8.307	-7.358	35.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
705	2	4.040	-3.030	-7.219	-16.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
705	7	3.282	-1.783	-5.464	-9.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
705	8	3.290	-1.785	-5.508	-9.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

706	1A	2.665	-19.739	6.201	-73.960	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.01	--
706	1B	-1.360	-19.739	-10.591	-73.960	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.01	--
706	1C	2.665	19.363	6.201	74.356	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.01	--
706	1D	-1.360	19.363	-10.591	74.356	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.01	--
706	1I	3.267	-12.053	8.416	-42.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
706	1J	-1.962	-12.053	-12.805	-42.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
706	1K	3.267	11.677	8.416	42.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
706	1L	-1.962	11.677	-12.805	42.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
706	1Q	2.054	-7.525	4.685	-26.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
706	1R	-0.749	-7.525	-9.074	-26.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
706	1S	2.054	7.149	4.685	27.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
706	1T	-0.749	7.149	-9.074	27.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
706	2	2.092	-2.796	-9.613	-11.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
706	7	1.600	-1.660	-7.044	-6.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
706	8	1.606	-1.662	-7.097	-6.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

707	1A	0.869	-16.405	6.758	-53.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.00	--
707	1B	-0.707	-16.405	-11.322	-53.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	--
707	1C	0.869	16.036	6.758	54.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.00	--
707	1D	-0.707	16.036	-11.322	54.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.00	--
707	1I	1.164	-9.917	9.979	-29.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
707	1J	-1.003	-9.917	-14.543	-29.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
707	1K	1.164	9.548	9.979	30.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
707	1L	-1.003	9.548	-14.543	30.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--

707	1Q	0.673	-6.271	5.281	-18.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
707	1R	-0.511	-6.271	-9.846	-18.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
707	1S	0.673	5.901	5.281	19.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
707	1T	-0.511	5.901	-9.846	19.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
707	2	-1.477	-2.554	-11.568	-6.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
707	7	-0.927	-1.550	-8.263	-3.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
707	8	-0.932	-1.550	-8.322	-3.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
708	1A	0.500	-13.088	6.668	-34.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
708	1B	-0.778	-13.088	-11.241	-34.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
708	1C	0.500	12.789	6.668	35.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
708	1D	-0.778	12.789	-11.241	35.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	--
708	1I	0.577	-7.957	10.613	-19.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
708	1J	-0.856	-7.957	-15.186	-19.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
708	1K	0.577	7.658	10.613	20.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
708	1L	-0.856	7.658	-15.186	20.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
708	1Q	0.307	-5.027	5.441	-12.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
708	1R	-0.585	-5.027	-10.014	-12.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
708	1S	0.307	4.728	5.441	13.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
708	1T	-0.585	4.728	-10.014	13.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
708	2	-1.665	-2.297	-13.224	-3.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
708	7	-1.075	-1.435	-9.248	-1.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
708	8	-1.080	-1.434	-9.315	-1.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
709	1A	0.550	-13.327	6.057	-35.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	--
709	1B	-0.854	-13.327	-10.635	-35.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	--
709	1C	0.550	13.016	6.057	36.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
709	1D	-0.854	13.016	-10.635	36.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	--
709	1I	0.497	-9.132	10.477	-26.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
709	1J	-0.802	-9.132	-15.055	-26.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
709	1K	0.497	8.822	10.477	27.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
709	1L	-0.802	8.822	-15.055	27.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
709	1Q	0.318	-5.358	5.249	-14.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
709	1R	-0.623	-5.358	-9.827	-14.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
709	1S	0.318	5.048	5.249	15.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
709	1T	-0.623	5.048	-9.827	15.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
709	2	-1.648	2.029	-14.594	4.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
709	7	-1.035	-1.285	-10.030	3.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
709	8	-1.038	-1.285	-10.096	3.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
710	1A	1.111	-16.710	5.241	-54.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
710	1B	-0.790	-16.710	-9.725	-54.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
710	1C	1.111	16.337	5.241	55.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
710	1D	-0.790	16.337	-9.725	55.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
710	1I	1.373	-11.264	9.978	-38.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
710	1J	-1.052	-11.264	-14.463	-38.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
710	1K	1.373	10.891	9.978	39.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
710	1L	-1.052	10.891	-14.463	39.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
710	1Q	0.843	-6.653	4.867	-21.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
710	1R	-0.522	-6.653	-9.352	-21.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
710	1S	0.843	6.280	4.867	22.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
710	1T	-0.522	6.280	-9.352	22.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
710	2	-1.324	2.490	-15.578	7.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
710	7	-0.705	1.480	-10.506	5.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
710	8	-0.707	1.480	-10.569	5.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
711	1A	2.497	-19.955	4.311	-75.853	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.01	--
711	1B	-0.900	-19.955	-8.521	-75.853	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.01	--
711	1C	2.497	19.584	4.311	76.106	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.01	--
711	1D	-0.900	19.584	-8.521	76.106	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.01	--
711	1I	3.818	-13.326	8.450	-53.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
711	1J	-2.221	-13.326	-12.659	-53.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
711	1K	3.818	12.955	8.450	53.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
711	1L	-2.221	12.955	-12.659	53.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
711	1Q	2.297	-7.865	4.122	-29.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
711	1R	-0.700	-7.865	-8.332	-29.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
711	1S	2.297	7.493	4.122	30.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
711	1T	-0.700	7.493	-8.332	30.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
711	2	-0.447	2.932	-15.907	11.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
711	7	0.165	1.778	-10.561	6.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
711	8	0.166	1.778	-10.620	6.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
712	1A	4.584	-22.172	4.091	-101.656	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.60	0.01	--
712	1B	-0.756	-22.172	-7.647	-101.656	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.60	0.01	--
712	1C	4.584	21.871	4.091	100.550	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.60	0.01	--
712	1D	-0.756	21.871	-7.647	100.550	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.59	0.01	--
712	1I	7.334	-15.081	6.695	-71.101	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.02	--
712	1J	-3.506	-15.081	-10.251	-71.101	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.02	--
712	1K	7.334	14.780	6.695	69.995	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.02	--
712	1L	-3.506	14.780	-10.251	69.995	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.02	--
712	1Q	4.571	-8.742	3.354	-40.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
712	1R	-0.743	-8.742	-6.910	-40.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
712	1S	4.571	8.442	3.354	39.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
712	1T	-0.743	8.442	-6.910	39.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
712	2	1.135	3.298	-16.212	15.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
712	7	1.714	2.012	-10.735	8.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
712	8	1.717	2.010	-10.804	8.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
713	1A	7.077	-13.356	6.182	-59.521	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.02	--
713	1B	-3.256	-13.356	-9.422	-59.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
713	1C	7.077	13.055	6.182	58.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
713	1D	-3.256	13.055	-9.422	58.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
713	1I	6.203	-22.428	4.748	-103.425	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.61	0.02	--
713	1J	-2.383	-22.428	-7.988	-103.425	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.61	0.02	--
713	1K	6.203	22.127	4.748	102.338	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.61	0.02	--
713	1L	-2.383	22.127	-7.988	102.338	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.60	0.02	--
713	1Q	4.878	-8.403	3.405	-38.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
713	1R	-1.058	-8.403	-6.645	-38.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
713	1S	4.878	8.102	3.405	37.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
713	1T	-1.058	8.102	-6.645	37.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
713	2	1.945	-1.336	-12.875	-5.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
713	7	1.389	-0.768	-7.820	-3.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
713	8	1.382	-0.769	-7.879	-3.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
714	1A	3.711	-12.292	8.254	-43.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
714	1B	-2.111	-12.292	-12.117	-43.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
714	1C	3.711	11.920	8.254	44.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
714	1D	-2.111	11.920	-12.117	44.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
714	1I	3.059	-20.118	6.409	-77.085	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.01	--
714	1J	-1.458	-20.118	-10.271	-77.085	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.01	--
714	1K	3.059	19.746	6.409	77.353	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.01	--
714	1L	-1.458	19.746	-10.271	77.353	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.01	--
714	1Q	2.405	-7.663	4.506	-27.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
714	1R	-0.804	-7.663	-8.369	-27.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
714	1S	2.405	7.290	4.506	28.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
714	1T	-0.804	7.290	-8.369	28.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
714	2	2.263	-1.148	-9.998	-3.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
714	7	1.459	-0.668	-6.744	-2.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
714	8	1.453	-0.669	-6.813	-2.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
715	1A	1.397	-10.225	10.008	-31.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
715	1B	-1.065	-10.225	-14.116	-31.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
715	1C	1.397	9.850	10.008	32.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
715	1D	-1.065	9.850	-14.116	32.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
715	1I	1.039	-16.854	7.091	-55.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.00	--
715	1J	-0.707	-16.854	-11.199	-55.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.00	--
715	1K	1.039	16.479	7.091	56.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.00	--
715	1L	-0.707	16.479	-11.199	56.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.00	--
715	1Q	0.815	-6.445	5.214	-19.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
715	1R	-0.483	-6.445	-9.322	-19.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
715	1S	0.815	6.070	5.214	20.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
715	1T	-0.483	6.070	-9.322	20.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
715	2	2.624	-1.041	-6.210	-1.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
715	7	1.550	-0.637	-4.759	-0.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
715	8	1.545	-0.638	-4.834	-0.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
716	1A	0.641	-8.036	10.710	-19.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
716	1B	-0.899	-8.036	-14.885	-19.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
716	1C	0.641	7.724	10.710	20.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
716	1D	-0.899	7.724	-14.885	20.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
716	1I	0.526	-13.481	7.058	-36.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
716	1J	-0.784	-13.481	-11.232	-36.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
716	1K	0.526	13.168	7.058	37.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
716	1L	-0.784	13.168	-11.232	37.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
716	1Q	0.334	-5.141	5.428	-12.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
716	1R	-0.592	-5.141	-9.602	-12.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
716	1S	0.334	4.828	5.428	14.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
716	1T	-0.592	4.828	-9.602	14.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
716	2	3.050	-0.966	3.422	1.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
716	7	1.758	-0.631	-2.240	1.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
716	8	1.754	-0.631	-2.320	1.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
717	1A	0.475	-8.848	10.670	-24.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
717	1B	-0.733	-8.848	-14.840	-24.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
717	1C	0.475	8.550	10.670	25.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
717	1D	-0.733	8.550	-14.840	25.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
717	1I	0.552	-12.869	6.503	-33.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
717	1J	-0.809	-12.869	-10.674	-33.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
717	1K	0.552	12.570	6.503	34.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	--
717	1L	-0.809	12.570	-10.674	34.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
717	1Q	0.291	-5.181	5.289	-13.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
717	1R	-0.549	-5.181	-9.459	-13.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
717	1S	0.291	4.882	5.289	14.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
717	1T	-0.549	4.882	-9.459	14.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
717	2	3.449	-0.880	8.414	3.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
717	7	2.013	-0.613	3.892	2.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
717	8	2.011	-0.612	3.814	2.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
718	1A	1.133	-10.985	10.274	-36.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
718	1B	-0.925	-10.985	-14.413	-36.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
718	1C	1.133	10.616	10.274	37.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
718	1D	-0.925	10.616	-14.413	37.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
718	1I	0.989	-16.270	5.682	-52.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.00	--
718	1J	-0.781	-16.270	-9.821	-52.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.00	--

718	1K	0.989	15.901	5.682	53.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.00	--
718	1L	-0.781	15.901	-9.821	53.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	--
718	1Q	0.697	-6.485	4.960	-20.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
718	1R	-0.488	-6.485	-9.099	-20.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
718	1S	0.697	6.116	4.960	21.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
718	1T	-0.488	6.116	-9.099	21.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
718	2	3.853	1.013	13.486	4.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
718	7	2.368	0.589	7.020	2.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
718	8	2.367	0.588	6.946	2.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
719	1A	6.805	-22.161	4.795	-105.629	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.63	0.02	--
719	1B	-2.537	-22.161	-7.981	-105.629	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.62	0.02	--
719	1C	6.805	21.874	4.795	104.424	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.62	0.02	--
719	1D	-2.537	21.874	-7.981	104.424	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.62	0.02	--
719	1I	7.651	-13.362	6.369	-60.682	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.02	--
719	1J	-3.383	-13.362	-9.555	-60.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
719	1K	7.651	13.075	6.369	59.477	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.02	--
719	1L	-3.383	13.075	-9.555	59.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
719	1Q	5.346	-8.339	3.419	-38.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
719	1R	-1.078	-8.339	-6.605	-38.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
719	1S	5.346	8.051	3.419	37.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
719	1T	-1.078	8.051	-6.605	37.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
719	2	2.459	3.215	-18.235	16.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
719	7	2.624	1.962	-11.827	9.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
719	8	2.628	1.961	-11.897	9.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
720	1A	0.676	-2.571	4.890	-14.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
720	1B	-0.483	-2.571	-6.821	-14.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
720	1C	0.676	2.143	4.890	16.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
720	1D	-0.483	2.143	-6.821	16.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
720	1I	0.543	-4.159	3.523	-25.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
720	1J	-0.350	-4.159	-5.454	-25.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
720	1K	0.543	3.730	3.523	26.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
720	1L	-0.350	3.730	-5.454	26.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
720	1Q	0.370	-1.757	2.334	-9.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
720	1R	-0.178	-1.757	-4.264	-9.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
720	1S	0.370	1.329	2.334	10.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
720	1T	-0.178	1.329	-4.264	10.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
720	2	0.264	-0.489	-6.286	2.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
720	7	0.210	-0.418	-4.329	1.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
720	8	0.210	-0.417	-4.348	1.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
721	1A	0.498	-2.102	4.120	-8.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
721	1B	-0.381	-2.102	-6.128	-8.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
721	1C	0.498	1.829	4.120	11.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
721	1D	-0.381	1.829	-6.128	11.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
721	1I	0.422	-3.391	2.676	-17.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
721	1J	-0.305	-3.391	-4.683	-17.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
721	1K	0.422	3.118	2.676	19.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
721	1L	-0.305	3.118	-4.683	19.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
721	1Q	0.281	-1.411	1.830	-5.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
721	1R	-0.164	-1.411	-3.837	-5.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
721	1S	0.281	1.138	1.830	8.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
721	1T	-0.164	1.138	-3.837	8.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
721	2	0.148	-0.381	-6.780	2.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
721	7	0.101	-0.309	-4.623	2.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
721	8	0.101	-0.308	-4.639	2.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
722	1A	0.326	-1.924	4.021	-5.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
722	1B	-0.321	-1.924	-5.815	-5.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
722	1C	0.326	1.837	4.021	8.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
722	1D	-0.321	1.837	-5.815	8.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
722	1I	0.255	-2.914	2.415	-9.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
722	1J	-0.250	-2.914	-4.208	-9.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
722	1K	0.255	2.826	2.415	11.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
722	1L	-0.250	2.826	-4.208	11.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
722	1Q	0.147	-1.178	1.770	-3.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
722	1R	-0.142	-1.178	-3.564	-3.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
722	1S	0.147	1.090	1.770	5.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
722	1T	-0.142	1.090	-3.564	5.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
722	2	0.140	-0.253	-7.226	1.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
722	7	0.084	-0.178	-4.849	1.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
722	8	0.084	-0.178	-4.865	1.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
723	1A	0.335	-2.200	4.103	-10.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
723	1B	-0.301	-2.200	-5.940	-10.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
723	1C	0.335	1.977	4.103	12.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
723	1D	-0.301	1.977	-5.940	12.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
723	1I	0.272	-3.228	2.235	-14.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
723	1J	-0.238	-3.228	-4.071	-14.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
723	1K	0.272	3.005	2.235	16.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
723	1L	-0.238	3.005	-4.071	16.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
723	1Q	0.164	-1.374	1.738	-5.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
723	1R	-0.130	-1.374	-3.574	-5.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
723	1S	0.164	1.151	1.738	8.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
723	1T	-0.130	1.151	-3.574	8.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
723	2	0.178	-0.135	-7.839	0.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
723	7	0.116	-0.054	-5.229	1.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

723	8	0.117	-0.055	-5.246	1.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
724	1A	0.470	-2.559	4.512	-15.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
724	1B	-0.394	-2.559	-6.473	-15.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
724	1C	0.470	2.163	4.512	17.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
724	1D	-0.394	2.163	-6.473	17.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
724	1I	0.326	-3.714	2.253	-22.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
724	1J	-0.250	-3.714	-4.214	-22.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
724	1K	0.326	3.318	2.253	24.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
724	1L	-0.250	3.318	-4.214	24.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
724	1Q	0.232	-1.642	1.849	-8.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
724	1R	-0.156	-1.642	-3.809	-8.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
724	1S	0.232	1.245	1.849	10.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
724	1T	-0.156	1.245	-3.809	10.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
724	2	0.223	-0.077	-8.560	-0.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
724	7	0.154	-0.161	-5.695	0.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
724	8	0.155	-0.160	-5.716	0.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
725	1A	0.588	-2.982	5.474	-19.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
725	1B	-0.455	-2.982	-7.220	-19.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
725	1C	0.588	2.456	5.474	20.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
725	1D	-0.455	2.456	-7.220	20.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
725	1I	0.423	-4.280	2.698	-29.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
725	1J	-0.290	-4.280	-4.444	-29.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
725	1K	0.423	3.754	2.698	30.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
725	1L	-0.290	3.754	-4.444	30.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
725	1Q	0.305	-1.914	2.312	-11.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
725	1R	-0.171	-1.914	-4.058	-11.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
725	1S	0.305	1.388	2.312	12.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
725	1T	-0.171	1.388	-4.058	12.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
725	2	0.161	-0.144	-8.975	-2.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
725	7	0.123	-0.239	-5.882	-1.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
725	8	0.123	-0.237	-5.907	-1.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
726	1A	1.015	-4.094	8.089	-22.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
726	1B	-1.396	-4.094	-9.092	-22.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
726	1C	1.015	3.517	8.089	19.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
726	1D	-1.396	3.517	-9.092	19.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
726	1I	0.374	-6.601	4.120	-33.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
726	1J	-0.755	-6.601	-5.123	-33.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
726	1K	0.374	6.024	4.120	30.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
726	1L	-0.755	6.024	-5.123	30.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
726	1Q	0.359	-2.745	3.714	-14.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
726	1R	-0.741	-2.745	-4.717	-14.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
726	1S	0.359	2.168	3.714	11.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
726	1T	-0.741	2.168	-4.717	11.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
726	2	-0.302	-0.166	-9.462	-4.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
726	7	-0.284	-0.267	-5.993	-3.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
726	8	-0.285	-0.265	-6.030	-3.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
727	1A	16.342	-9.854	7.408	-62.308	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
727	1B	-5.883	-9.854	-12.621	-62.308	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
727	1C	16.342	9.456	7.408	59.590	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.02	--
727	1D	-5.883	9.456	-12.621	59.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
727	1I	9.926	-16.091	2.203	-90.525	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
727	1J	0.533	-16.091	-7.415	-90.525	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	--
727	1K	9.926	15.693	2.203	87.807	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
727	1L	0.533	15.693	-7.415	87.807	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
727	1Q	10.608	-6.172	2.710	-36.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
727	1R	-0.149	-6.172	-7.923	-36.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
727	1S	10.608	5.774	2.710	33.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
727	1T	-0.149	5.774	-7.923	33.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
727	2	10.512	-1.212	-2.081	-8.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
727	7	9.103	-0.785	-2.693	-6.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
727	8	9.108	-0.783	-2.753	-6.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
728	1A	16.111	-11.331	7.140	-62.384	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
728	1B	-6.602	-11.331	-11.920	-62.384	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
728	1C	16.111	10.888	7.140	59.966	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.02	--
728	1D	-6.602	10.888	-11.920	59.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
728	1I	9.590	-16.847	2.375	-90.356	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
728	1J	-0.081	-16.847	-7.154	-90.356	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	--
728	1K	9.590	16.404	2.375	87.938	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
728	1L	-0.081	16.404	-7.154	87.938	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
728	1Q	10.290	-6.722	2.798	-36.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
728	1R	-0.781	-6.722	-7.577	-36.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
728	1S	10.290	6.279	2.798	33.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
728	1T	-0.781	6.279	-7.577	33.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
728	2	9.885	-1.204	1.990	-8.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
728	7	8.482	-0.766	-2.450	-5.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
728	8	8.484	-0.762	-2.505	-5.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
729	1A	0.355	-1.969	4.144	-6.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
729	1B	-0.334	-1.969	-5.755	-6.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
729	1C	0.355	1.773	4.144	9.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
729	1D	-0.334	1.773	-5.755	9.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--

729	1I	0.278	-3.172	2.639	-13.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
729	1J	-0.258	-3.172	-4.250	-13.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
729	1K	0.278	2.976	2.639	16.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
729	1L	-0.258	2.976	-4.250	16.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
729	1Q	0.165	-1.297	1.813	-4.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
729	1R	-0.144	-1.297	-3.424	-4.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
729	1S	0.165	1.101	1.813	6.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
729	1T	-0.144	1.101	-3.424	6.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
729	2	0.138	-0.328	-6.729	2.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
729	7	0.084	-0.254	-4.471	2.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
729	8	0.084	-0.254	-4.500	1.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
730	1A	0.312	-1.969	4.079	-7.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
730	1B	-0.303	-1.969	-5.696	-7.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
730	1C	0.312	1.854	4.079	9.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
730	1D	-0.303	1.854	-5.696	9.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
730	1I	0.260	-2.911	2.369	-9.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
730	1J	-0.251	-2.911	-3.986	-9.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
730	1K	0.260	2.796	2.369	11.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
730	1L	-0.251	2.796	-3.986	11.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
730	1Q	0.147	-1.200	1.734	-3.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
730	1R	-0.138	-1.200	-3.351	-3.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
730	1S	0.147	1.085	1.734	6.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
730	1T	-0.138	1.085	-3.351	6.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
730	2	0.153	-0.202	-7.306	1.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
730	7	0.095	-0.124	-4.827	1.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
730	8	0.095	-0.125	-4.854	1.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
731	1A	0.495	-2.352	4.224	-12.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
731	1B	-0.380	-2.352	-6.082	-12.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
731	1C	0.495	2.053	4.224	15.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
731	1D	-0.380	2.053	-6.082	15.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
731	1I	0.348	-3.429	2.205	-18.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
731	1J	-0.234	-3.429	-4.062	-18.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
731	1K	0.348	3.130	2.205	20.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
731	1L	-0.234	3.130	-4.062	20.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
731	1Q	0.263	-1.488	1.697	-6.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
731	1R	-0.149	-1.488	-3.555	-6.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
731	1S	0.263	1.190	1.697	9.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
731	1T	-0.149	1.190	-3.555	9.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
731	2	0.240	-0.095	-8.089	0.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
731	7	0.175	-0.099	-5.366	0.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
731	8	0.175	-0.098	-5.393	0.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
732	1A	0.705	-2.890	5.152	-17.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
732	1B	-0.496	-2.890	-6.919	-17.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
732	1C	0.705	2.439	5.152	19.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
732	1D	-0.496	2.439	-6.919	19.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
732	1I	0.510	-4.149	2.507	-25.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
732	1J	-0.301	-4.149	-4.274	-25.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
732	1K	0.510	3.698	2.507	27.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
732	1L	-0.301	3.698	-4.274	27.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
732	1Q	0.373	-1.838	2.122	-9.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
732	1R	-0.165	-1.838	-3.888	-9.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
732	1S	0.373	1.387	2.122	11.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
732	1T	-0.165	1.387	-3.888	11.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
732	2	0.216	-0.122	-8.543	-1.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
732	7	0.185	-0.205	-5.621	-0.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
732	8	0.185	-0.203	-5.648	-0.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
733	1A	2.012	-4.208	7.845	-21.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
733	1B	-3.518	-4.208	-11.209	-21.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
733	1C	2.012	3.677	7.845	20.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
733	1D	-3.518	3.677	-11.209	20.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
733	1I	0.299	-6.178	3.117	-32.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
733	1J	-1.804	-6.178	-6.480	-32.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
733	1K	0.299	5.647	3.117	30.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
733	1L	-1.804	5.647	-6.480	30.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
733	1Q	0.486	-2.642	2.950	-13.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
733	1R	-1.991	-2.642	-6.314	-13.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
733	1S	0.486	2.111	2.950	11.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
733	1T	-1.991	2.111	-6.314	11.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
733	2	-1.144	-0.183	-10.622	-3.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
733	7	-1.089	-0.264	-7.304	-2.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
733	8	-1.088	-0.262	-7.336	-2.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
734	1A	1.773	-18.672	6.738	-65.112	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.00	--
734	1B	-1.023	-18.672	-10.881	-65.112	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.00	--
734	1C	1.773	18.287	6.738	65.812	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.00	--
734	1D	-1.023	18.287	-10.881	65.812	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.00	--
734	1I	2.250	-11.392	9.366	-36.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
734	1J	-1.500	-11.392	-13.509	-36.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
734	1K	2.250	11.007	9.366	37.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
734	1L	-1.500	11.007	-13.509	37.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
734	1Q	1.378	-7.135	4.934	-23.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
734	1R	-0.628	-7.135	-9.077	-23.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
734	1S	1.378	6.750	4.934	24.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
734	1T	-0.628	6.750	-9.077	24.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--

734	2	1.490	-2.710	-10.160	-9.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
734	7	1.098	-1.623	-7.252	-5.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
734	8	1.099	-1.624	-7.331	-5.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
735	1A	8.973	-17.412	5.295	-65.524	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.01	--
735	1B	-4.042	-17.412	-7.465	-65.524	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.01	--
735	1C	8.973	16.779	5.295	64.861	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
735	1D	-4.042	16.779	-7.465	64.861	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
735	1I	10.135	-10.706	7.224	-38.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
735	1J	-5.204	-10.706	-9.395	-38.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
735	1K	10.135	10.073	7.224	37.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
735	1L	-5.204	10.073	-9.395	37.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
735	1Q	6.896	-6.776	3.857	-24.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
735	1R	-1.966	-6.776	-6.028	-24.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
735	1S	6.896	6.142	3.857	23.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
735	1T	-1.966	6.142	-6.028	23.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
735	2	5.908	-2.573	-6.969	-10.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
735	7	4.872	-1.544	-4.812	-6.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
735	8	4.876	-1.545	-4.874	-6.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
736	1A	13.531	-9.313	7.135	-46.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
736	1B	-6.235	-9.313	-10.483	-46.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
736	1C	13.531	8.763	7.135	45.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
736	1D	-6.235	8.763	-10.483	45.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
736	1I	12.338	-14.969	5.399	-79.203	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.02	--
736	1J	-5.042	-14.969	-8.747	-79.203	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.02	--
736	1K	12.338	14.419	5.399	77.694	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.02	--
736	1L	-5.042	14.419	-8.747	77.694	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.02	--
736	1Q	9.454	-5.855	3.725	-29.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
736	1R	-2.158	-5.855	-7.072	-29.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
736	1S	9.454	5.306	3.725	28.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
736	1T	-2.158	5.306	-7.072	28.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
736	2	5.548	0.976	-1.827	3.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
736	7	5.276	0.585	-2.064	2.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
736	8	5.286	0.584	-2.115	2.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
737	1A	16.788	-11.547	18.541	-26.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
737	1B	-8.971	-11.547	-9.598	-26.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
737	1C	16.788	11.009	18.541	20.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
737	1D	-8.971	11.009	-9.598	20.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
737	1I	16.813	-11.260	16.298	-39.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
737	1J	-8.996	-11.260	-7.355	-39.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
737	1K	16.813	10.722	16.298	34.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
737	1L	-8.996	10.722	-7.355	34.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
737	1Q	11.707	-5.669	12.261	-17.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
737	1R	-3.890	-5.669	-3.318	-17.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
737	1S	11.707	5.131	12.261	12.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
737	1T	-3.890	5.131	-3.318	12.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
737	2	5.963	0.462	2.988	-1.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
737	7	5.663	-0.371	4.162	-2.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
737	8	5.653	-0.369	4.083	-2.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
738	1A	18.323	-22.888	11.846	-140.398	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.84	0.03	--
738	1B	-7.686	-22.888	-8.058	-140.398	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.03	--
738	1C	18.323	22.731	11.846	138.532	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.83	0.03	--
738	1D	-7.686	22.731	-8.058	138.532	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.03	--
738	1I	19.292	-19.388	14.024	-81.010	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.04	--
738	1J	-8.655	-19.388	-10.236	-81.010	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.04	--
738	1K	19.292	19.231	14.024	79.144	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
738	1L	-8.655	19.231	-10.236	79.144	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
738	1Q	13.963	-9.872	9.278	-51.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
738	1R	-3.326	-9.872	-5.490	-51.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.03	--
738	1S	13.963	9.714	9.278	50.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
738	1T	-3.326	9.714	-5.490	50.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
738	2	10.357	-3.091	4.154	-22.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
738	7	9.057	-1.845	3.417	-13.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
738	8	9.065	-1.846	3.402	-13.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
739	1A	1.599	-6.016	6.273	-32.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
739	1B	-2.909	-6.016	-8.933	-32.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
739	1C	1.599	5.472	6.273	31.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
739	1D	-2.909	5.472	-8.933	31.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
739	1I	1.599	-3.830	7.494	-20.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
739	1J	-2.909	-3.830	-10.154	-20.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
739	1K	1.599	3.287	7.494	19.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
739	1L	-2.909	3.287	-10.154	19.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
739	1Q	0.707	-2.527	3.679	-13.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
739	1R	-2.016	-2.527	-6.338	-13.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
739	1S	0.707	1.983	3.679	11.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
739	1T	-2.016	1.983	-6.338	11.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
739	2	-1.126	-0.376	-4.034	-6.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
739	7	-1.026	-0.120	-3.140	-4.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
739	8	-1.025	-0.123	-3.186	-4.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
740	1A	0.551	-4.217	3.828	-27.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
740	1B	-0.352	-4.217	-5.386	-27.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--

740	1C	0.551	3.745	3.828	28.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
740	1D	-0.352	3.745	-5.386	28.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
740	1I	0.679	-2.636	5.230	-15.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
740	1J	-0.480	-2.636	-6.788	-15.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
740	1K	0.679	2.164	5.230	17.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
740	1L	-0.480	2.164	-6.788	17.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
740	1Q	0.376	-1.803	2.473	-9.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
740	1R	-0.177	-1.803	-4.031	-9.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
740	1S	0.376	1.330	2.473	11.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
740	1T	-0.177	1.330	-4.031	11.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
740	2	0.116	-0.343	-1.551	-4.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
740	7	0.069	-0.113	-1.300	-2.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
740	8	0.069	-0.115	-1.336	-2.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

741	1A	0.413	-3.526	2.969	-19.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
741	1B	-0.311	-3.526	-4.684	-19.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
741	1C	0.413	3.202	2.969	21.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
741	1D	-0.311	3.202	-4.684	21.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
741	1I	0.500	-2.201	4.389	-10.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
741	1J	-0.398	-2.201	-6.104	-10.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
741	1K	0.500	1.877	4.389	12.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
741	1L	-0.398	1.877	-6.104	12.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
741	1Q	0.271	-1.487	1.941	-6.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
741	1R	-0.169	-1.487	-3.656	-6.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
741	1S	0.271	1.163	1.941	9.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
741	1T	-0.169	1.163	-3.656	9.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
741	2	0.170	-0.363	-0.526	-1.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
741	7	0.129	-0.164	-0.780	-0.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
741	8	0.130	-0.165	-0.812	-0.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

742	1A	0.263	-3.037	2.615	-11.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
742	1B	-0.255	-3.037	-4.150	-11.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
742	1C	0.263	2.894	2.615	13.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
742	1D	-0.255	2.894	-4.150	13.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
742	1I	0.334	-1.939	4.187	-5.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
742	1J	-0.326	-1.939	-5.722	-5.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
742	1K	0.334	1.797	4.187	8.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
742	1L	-0.326	1.797	-5.722	8.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
742	1Q	0.152	-1.235	1.830	-3.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
742	1R	-0.144	-1.235	-3.364	-3.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
742	1S	0.152	1.092	1.830	6.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
742	1T	-0.144	1.092	-3.364	6.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
742	2	-0.140	-0.446	0.987	1.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
742	7	-0.084	-0.263	0.176	1.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
742	8	-0.084	-0.264	0.148	1.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

743	1A	0.264	-3.057	2.391	-11.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
743	1B	-0.246	-3.057	-3.959	-11.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
743	1C	0.264	2.888	2.391	14.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
743	1D	-0.246	2.888	-3.959	14.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
743	1I	0.319	-2.077	4.203	-8.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
743	1J	-0.300	-2.077	-5.771	-8.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
743	1K	0.319	1.908	4.203	11.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
743	1L	-0.300	1.908	-5.771	11.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
743	1Q	0.153	-1.283	1.782	-4.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
743	1R	-0.135	-1.283	-3.350	-4.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
743	1S	0.153	1.114	1.782	7.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
743	1T	-0.135	1.114	-3.350	7.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
743	2	-0.130	-0.570	1.960	3.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
743	7	-0.072	-0.392	0.745	2.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
743	8	-0.072	-0.391	0.719	2.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

744	1A	0.336	-3.573	2.312	-20.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
744	1B	-0.237	-3.573	-4.084	-20.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
744	1C	0.336	3.225	2.312	22.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
744	1D	-0.237	3.225	-4.084	22.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
744	1I	0.490	-2.453	4.481	-14.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
744	1J	-0.391	-2.453	-6.252	-14.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
744	1K	0.490	2.105	4.481	16.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
744	1L	-0.391	2.105	-6.252	16.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
744	1Q	0.252	-1.566	1.818	-7.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
744	1R	-0.153	-1.566	-3.590	-7.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
744	1S	0.252	1.218	1.818	10.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
744	1T	-0.153	1.218	-3.590	10.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
744	2	-0.073	-0.714	2.695	4.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
744	7	0.026	-0.530	1.125	3.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
744	8	0.026	-0.529	1.098	3.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

745	1A	0.477	-4.205	2.695	-28.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
745	1B	-0.295	-4.205	-4.320	-28.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
745	1C	0.477	3.714	2.695	29.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
745	1D	-0.295	3.714	-4.320	29.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
745	1I	0.659	-2.920	5.452	-18.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
745	1J	-0.477	-2.920	-7.076	-18.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
745	1K	0.659	2.429	5.452	19.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
745	1L	-0.477	2.429	-7.076	19.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
745	1Q	0.347	-1.872	2.278	-10.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
745	1R	-0.166	-1.872	-3.903	-10.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--

745	1S	0.347	1.381	2.278	11.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
745	1T	-0.166	1.381	-3.903	11.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
745	2	-0.182	-0.850	3.709	5.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
745	7	-0.121	-0.653	1.825	3.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
745	8	-0.120	-0.651	1.796	3.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
746	1A	0.324	-6.156	3.638	-33.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
746	1B	-1.403	-6.156	-5.913	-33.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
746	1C	0.324	5.602	3.638	31.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
746	1D	-1.403	5.602	-5.913	31.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
746	1I	1.618	-4.007	8.128	-21.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
746	1J	-2.697	-4.007	-10.402	-21.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
746	1K	1.618	3.453	8.128	19.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
746	1L	-2.697	3.453	-10.402	19.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
746	1Q	0.434	-2.608	3.338	-13.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
746	1R	-1.513	-2.608	-5.612	-13.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
746	1S	0.434	2.054	3.338	11.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
746	1T	-1.513	2.054	-5.612	11.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
746	2	-0.764	0.921	4.147	5.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
746	7	-0.747	-0.683	2.048	2.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
746	8	-0.747	-0.681	2.015	2.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
747	1A	11.648	-24.186	10.648	-138.498	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.03	--
747	1B	-0.527	-24.186	-6.152	-138.498	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.03	--
747	1C	11.648	24.036	10.648	136.537	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.81	0.03	--
747	1D	-0.527	24.036	-6.152	136.537	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.81	0.03	--
747	1I	20.629	-17.263	14.842	-97.163	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.04	--
747	1J	-9.508	-17.263	-10.346	-97.163	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.04	--
747	1K	20.629	17.113	14.842	95.202	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.04	--
747	1L	-9.508	17.113	-10.346	95.202	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.56	0.04	--
747	1Q	12.921	-9.677	9.357	-55.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	--
747	1R	-1.799	-9.677	-4.861	-55.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
747	1S	12.921	9.527	9.357	53.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
747	1T	-1.799	9.527	-4.861	53.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
747	2	5.870	3.363	-16.273	19.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
747	7	6.505	2.022	-10.477	11.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
747	8	6.509	2.022	-10.530	11.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
748	1A	9.808	-16.190	2.236	-90.176	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	--
748	1B	0.284	-16.190	-7.325	-90.176	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	--
748	1C	9.808	15.776	2.236	87.583	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.02	--
748	1D	0.284	15.776	-7.325	87.583	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.02	--
748	1I	16.328	-10.520	7.273	-62.316	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
748	1J	-6.237	-10.520	-12.363	-62.316	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
748	1K	16.328	10.106	7.273	59.723	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.02	--
748	1L	-6.237	10.106	-12.363	59.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
748	1Q	10.483	-6.364	2.711	-36.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
748	1R	-0.392	-6.364	-7.800	-36.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
748	1S	10.483	5.951	2.711	33.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
748	1T	-0.392	5.951	-7.800	33.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
748	2	6.002	-2.583	-14.436	-16.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
748	7	6.300	-1.599	-10.078	-10.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
748	8	6.306	-1.597	-10.136	-10.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
749	1A	6.056	-8.973	3.353	-46.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
749	1B	-0.408	-8.973	-4.995	-46.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
749	1C	6.056	8.099	3.353	44.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
749	1D	-0.408	8.099	-4.995	44.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
749	1I	10.517	-6.285	6.744	-31.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
749	1J	-4.869	-6.285	-8.386	-31.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
749	1K	10.517	5.411	6.744	29.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
749	1L	-4.869	5.411	-8.386	29.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
749	1Q	6.393	-3.915	3.101	-19.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
749	1R	-0.745	-3.915	-4.743	-19.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
749	1S	6.393	3.041	3.101	16.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
749	1T	-0.745	3.041	-4.743	16.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
749	2	2.270	-1.503	-0.405	-8.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
749	7	2.862	-0.920	-0.720	-5.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
749	8	2.852	-0.920	-0.750	-5.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
750	1A	3.259	-7.807	4.516	-38.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
750	1B	-0.679	-7.807	-3.816	-38.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
750	1C	3.259	6.933	4.516	38.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
750	1D	-0.679	6.933	-3.816	38.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
750	1I	5.397	-5.433	7.392	-26.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
750	1J	-2.817	-5.433	-6.691	-26.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
750	1K	5.397	4.559	7.392	26.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
750	1L	-2.817	4.559	-6.691	26.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
750	1Q	3.200	-3.449	4.059	-14.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
750	1R	-0.620	-3.449	-3.358	-14.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
750	1S	3.200	2.574	4.059	15.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
750	1T	-0.620	2.574	-3.358	15.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
750	2	0.224	-1.318	0.613	-6.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
750	7	0.820	-0.802	0.505	-3.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
750	8	0.813	-0.803	0.461	-3.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

751	1A	1.847	-6.965	4.169	-29.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
751	1B	-0.889	-6.965	-3.884	-29.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
751	1C	1.847	6.184	4.169	31.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
751	1D	-0.889	6.184	-3.884	31.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
751	1I	2.920	-4.868	6.689	-20.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
751	1J	-1.962	-4.868	-6.404	-20.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
751	1K	2.920	4.087	6.689	22.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
751	1L	-1.962	4.087	-6.404	22.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
751	1Q	1.596	-3.086	3.638	-11.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
751	1R	-0.638	-3.086	-3.353	-11.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
751	1S	1.596	2.305	3.638	13.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
751	1T	-0.638	2.305	-3.353	13.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
751	2	-0.826	-1.223	0.512	-3.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
751	7	-0.327	-0.773	0.336	-1.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
751	8	-0.324	-0.775	0.295	-1.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

752	1A	1.190	-6.037	4.053	-20.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
752	1B	-0.893	-6.037	-3.925	-20.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
752	1C	1.190	5.407	4.053	22.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
752	1D	-0.893	5.407	-3.925	22.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
752	1I	1.763	-4.227	6.220	-14.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
752	1J	-1.465	-4.227	-6.091	-14.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
752	1K	1.763	3.597	6.220	16.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
752	1L	-1.465	3.597	-6.091	16.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
752	1Q	0.876	-2.659	3.427	-7.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
752	1R	-0.579	-2.659	-3.298	-7.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
752	1S	0.876	2.029	3.427	9.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
752	1T	-0.579	2.029	-3.298	9.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
752	2	-1.290	-1.189	0.550	-1.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
752	7	-0.718	-0.797	0.319	0.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
752	8	-0.716	-0.799	0.280	0.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

753	1A	0.973	-5.325	4.061	-12.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
753	1B	-0.885	-5.325	-3.990	-12.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
753	1C	0.973	4.872	4.061	14.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
753	1D	-0.885	4.872	-3.990	14.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
753	1I	1.218	-3.656	5.950	-8.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
753	1J	-1.130	-3.656	-5.878	-8.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
753	1K	1.218	3.203	5.950	11.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
753	1L	-1.130	3.203	-5.878	11.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
753	1Q	0.598	-2.283	3.338	-4.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
753	1R	-0.510	-2.283	-3.267	-4.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
753	1S	0.598	1.830	3.338	6.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
753	1T	-0.510	1.830	-3.267	6.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
753	2	-1.568	-1.185	0.610	2.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
753	7	-0.926	-0.847	0.341	2.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
753	8	-0.925	-0.847	0.305	2.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

754	1A	1.366	-6.101	4.310	-20.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
754	1B	-1.101	-6.101	-4.231	-20.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
754	1C	1.366	5.470	4.310	22.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
754	1D	-1.101	5.470	-4.231	22.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
754	1I	1.755	-3.741	6.215	-10.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
754	1J	-1.490	-3.741	-6.135	-10.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
754	1K	1.755	3.111	6.215	12.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
754	1L	-1.490	3.111	-6.135	12.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
754	1Q	0.921	-2.562	3.484	-7.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
754	1R	-0.656	-2.562	-3.404	-7.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
754	1S	0.921	1.931	3.484	9.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
754	1T	-0.656	1.931	-3.404	9.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
754	2	-1.611	-1.174	0.657	4.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
754	7	-0.896	-0.891	0.366	3.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
754	8	-0.898	-0.891	0.331	3.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

755	1A	0.387	-3.646	3.076	-22.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
755	1B	-0.304	-3.646	-5.007	-22.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
755	1C	0.387	3.258	3.076	24.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
755	1D	-0.304	3.258	-5.007	24.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
755	1I	0.491	-2.290	4.481	-12.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
755	1J	-0.407	-2.290	-6.412	-12.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
755	1K	0.491	1.902	4.481	14.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
755	1L	-0.407	1.902	-6.412	14.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
755	1Q	0.256	-1.559	2.054	-8.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
755	1R	-0.172	-1.559	-3.985	-8.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
755	1S	0.256	1.171	2.054	10.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
755	1T	-0.172	1.171	-3.985	10.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
755	2	-0.147	-0.761	4.879	5.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
755	7	-0.080	-0.570	2.385	3.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
755	8	-0.080	-0.568	2.367	3.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

756	1A	0.512	-4.177	3.865	-29.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
756	1B	-0.341	-4.177	-5.626	-29.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
756	1C	0.512	3.666	3.865	30.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
756	1D	-0.341	3.666	-5.626	30.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
756	1I	0.645	-2.628	5.315	-17.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
756	1J	-0.474	-2.628	-7.076	-17.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
756	1K	0.645	2.117	5.315	18.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
756	1L	-0.474	2.117	-7.076	18.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--

756	1Q	0.347	-1.802	2.575	-10.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
756	1R	-0.176	-1.802	-4.336	-10.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
756	1S	0.347	1.291	2.575	11.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
756	1T	-0.176	1.291	-4.336	11.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
756	2	-0.067	-0.891	4.252	5.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
756	7	-0.008	-0.684	2.047	3.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
756	8	-0.007	-0.681	2.025	3.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
757	1A	12.209	-14.909	5.462	-78.077	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.02	--
757	1B	-4.881	-14.909	-8.629	-78.077	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.02	--
757	1C	12.209	14.353	5.462	76.585	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.02	--
757	1D	-4.881	14.353	-8.629	76.585	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.02	--
757	1I	13.320	-9.379	7.212	-45.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
757	1J	-5.992	-9.379	-10.379	-45.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
757	1K	13.320	8.823	7.212	44.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
757	1L	-5.992	8.823	-10.379	44.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
757	1Q	9.412	-5.858	3.696	-29.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
757	1R	-2.084	-5.858	-6.862	-29.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
757	1S	9.412	5.301	3.696	27.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
757	1T	-2.084	5.301	-6.862	27.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
757	2	3.786	2.614	-12.130	12.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
757	7	4.240	1.567	-8.176	7.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
757	8	4.244	1.567	-8.238	7.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
758	1A	18.828	-22.368	12.898	-140.986	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.84	0.04	--
758	1B	-7.472	-22.368	-7.947	-140.986	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.04	--
758	1C	18.828	22.225	12.898	139.011	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.83	0.04	--
758	1D	-7.472	22.225	-7.947	139.011	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.04	--
758	1I	19.741	-19.645	15.267	-81.297	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.04	--
758	1J	-8.385	-19.645	-10.316	-81.297	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.04	--
758	1K	19.741	19.502	15.267	79.322	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
758	1L	-8.385	19.502	-10.316	79.322	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
758	1Q	14.446	-9.804	10.045	-52.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
758	1R	-3.090	-9.804	-5.094	-52.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
758	1S	14.446	9.661	10.045	50.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
758	1T	-3.090	9.661	-5.094	50.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
758	2	6.132	3.100	-16.250	20.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
758	7	6.722	1.863	-10.357	11.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
758	8	6.728	1.862	-10.418	11.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
759	1A	19.642	-19.397	15.189	-81.323	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.04	--
759	1B	-8.532	-19.397	-10.470	-81.323	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.04	--
759	1C	19.642	19.248	15.189	79.388	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.04	--
759	1D	-8.532	19.248	-10.470	79.388	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
759	1I	18.648	-22.596	12.812	-140.970	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.84	0.04	--
759	1J	-7.538	-22.596	-8.092	-140.970	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.03	--
759	1K	18.648	22.447	12.812	139.035	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.83	0.04	--
759	1L	-7.538	22.447	-8.092	139.035	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.03	--
759	1Q	14.305	-9.802	9.914	-52.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
759	1R	-3.195	-9.802	-5.194	-52.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
759	1S	14.305	9.653	9.914	50.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
759	1T	-3.195	9.653	-5.194	50.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
759	2	3.065	-1.626	-14.151	-8.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
759	7	4.125	-0.971	-8.415	-5.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
759	8	4.132	-0.971	-8.478	-5.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
760	1A	4.850	-4.314	8.429	-24.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
760	1B	-2.282	-4.314	-6.886	-24.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
760	1C	4.850	3.488	8.429	22.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
760	1D	-2.282	3.488	-6.886	22.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
760	1I	4.606	-6.193	6.628	-38.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
760	1J	-2.039	-6.193	-5.086	-38.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
760	1K	4.606	5.367	6.628	36.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
760	1L	-2.039	5.367	-5.086	36.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
760	1Q	3.364	-2.816	4.965	-15.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
760	1R	-0.796	-2.816	-3.422	-15.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
760	1S	3.364	1.991	4.965	13.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
760	1T	-0.796	1.991	-3.422	13.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
760	2	3.048	-0.460	-2.625	-3.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
760	7	2.509	-0.516	-1.739	-2.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
760	8	2.503	-0.513	-1.767	-2.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
761	1A	1.429	-4.060	7.485	-21.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
761	1B	-2.501	-4.060	-9.922	-21.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
761	1C	1.429	3.506	7.485	19.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
761	1D	-2.501	3.506	-9.922	19.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
761	1I	1.411	-6.153	6.134	-33.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
761	1J	-2.483	-6.153	-8.571	-33.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
761	1K	1.411	5.599	6.134	31.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
761	1L	-2.483	5.599	-8.571	31.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
761	1Q	0.640	-2.618	3.830	-13.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
761	1R	-1.712	-2.618	-6.268	-13.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
761	1S	0.640	2.064	3.830	11.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
761	1T	-1.712	2.064	-6.268	11.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
761	2	-0.386	-0.222	-0.659	-3.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
761	7	-0.479	-0.295	-1.062	-2.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
761	8	-0.479	-0.292	-1.090	-2.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
762	1A	1.748	-3.358	6.009	-18.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
762	1B	-1.265	-3.358	-6.852	-18.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
762	1C	1.748	2.631	6.009	19.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
762	1D	-1.265	2.631	-6.852	19.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
762	1I	1.289	-5.187	4.319	-31.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
762	1J	-0.805	-5.187	-5.162	-31.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
762	1K	1.289	4.461	4.319	32.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
762	1L	-0.805	4.461	-5.162	32.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
762	1Q	0.953	-2.310	3.126	-11.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
762	1R	-0.470	-2.310	-3.969	-11.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
762	1S	0.953	1.583	3.126	12.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
762	1T	-0.470	1.583	-3.969	12.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
762	2	1.800	-0.324	-4.733	-1.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
762	7	1.208	-0.407	-3.109	-0.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
762	8	1.206	-0.405	-3.135	-0.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
763	1A	0.661	-2.663	5.197	-16.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
763	1B	-0.474	-2.663	-7.017	-16.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
763	1C	0.661	2.171	5.197	17.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
763	1D	-0.474	2.171	-7.017	17.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
763	1I	0.531	-4.250	3.765	-28.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
763	1J	-0.344	-4.250	-5.584	-28.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
763	1K	0.531	3.758	3.765	29.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
763	1L	-0.344	3.758	-5.584	29.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
763	1Q	0.362	-1.822	2.510	-10.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
763	1R	-0.175	-1.822	-4.330	-10.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
763	1S	0.362	1.330	2.510	11.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
763	1T	-0.175	1.330	-4.330	11.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
763	2	0.384	-0.157	-3.467	-1.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
763	7	0.280	-0.237	-2.611	-0.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
763	8	0.280	-0.235	-2.632	-0.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
764	1A	0.505	-2.249	4.329	-11.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
764	1B	-0.405	-2.249	-6.313	-11.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
764	1C	0.505	1.900	4.329	13.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
764	1D	-0.405	1.900	-6.313	13.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
764	1I	0.410	-3.597	2.898	-20.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
764	1J	-0.309	-3.597	-4.882	-20.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
764	1K	0.410	3.249	2.898	23.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
764	1L	-0.309	3.249	-4.882	23.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
764	1Q	0.273	-1.524	1.957	-7.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
764	1R	-0.172	-1.524	-3.941	-7.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
764	1S	0.273	1.175	1.957	9.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
764	1T	-0.172	1.175	-3.941	9.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
764	2	0.353	-0.067	-6.135	0.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
764	7	0.219	-0.142	-4.231	0.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
764	8	0.219	-0.141	-4.248	0.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
765	1A	0.345	-1.949	4.082	-5.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
765	1B	-0.325	-1.949	-5.880	-5.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
765	1C	0.345	1.779	4.082	8.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
765	1D	-0.325	1.779	-5.880	8.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
765	1I	0.273	-3.095	2.544	-12.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
765	1J	-0.252	-3.095	-4.342	-12.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
765	1K	0.273	2.926	2.544	14.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
765	1L	-0.252	2.926	-4.342	14.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
765	1Q	0.161	-1.262	1.821	-3.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
765	1R	-0.141	-1.262	-3.619	-3.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
765	1S	0.161	1.093	1.821	6.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
765	1T	-0.141	1.093	-3.619	6.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
765	2	0.340	-0.154	-8.620	1.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
765	7	0.205	-0.080	-5.685	1.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
765	8	0.205	-0.081	-5.701	1.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
766	1A	3.347	-13.100	8.919	-50.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
766	1B	-1.998	-13.100	-12.863	-50.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
766	1C	3.347	12.722	8.919	51.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
766	1D	-1.998	12.722	-12.863	51.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
766	1I	2.176	-19.617	4.638	-72.641	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.01	--
766	1J	-0.827	-19.617	-8.582	-72.641	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.01	--
766	1K	2.176	19.239	4.638	73.018	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.01	--
766	1L	-0.827	19.239	-8.582	73.018	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.01	--
766	1Q	1.988	-7.738	4.282	-28.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
766	1R	-0.638	-7.738	-8.226	-28.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
766	1S	1.988	7.360	4.282	28.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
766	1T	-0.638	7.360	-8.226	28.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
766	2	4.428	1.198	18.557	5.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
766	7	3.019	0.735	10.303	3.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
766	8	3.022	0.734	10.244	3.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
767	1A	6.375	-9.153	7.023	-39.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
767	1B	-3.650	-9.153	-8.542	-39.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
767	1C	6.375	8.493	7.023	39.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68		

767	1K	3.955	12.658	4.111	57.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
767	1L	-1.229	12.658	-5.630	57.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
767	1Q	3.766	-5.490	3.694	-22.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
767	1R	-1.040	-5.490	-5.213	-22.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
767	1S	3.766	4.830	3.694	22.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
767	1T	-1.040	4.830	-5.213	22.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
767	2	7.073	1.044	9.336	4.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.03	--
767	7	4.975	0.606	5.457	2.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
767	8	4.979	0.605	5.409	2.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
768	1A	4.248	-13.564	8.211	-55.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
768	1B	-2.365	-13.564	-12.220	-55.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
768	1C	4.248	13.200	8.211	55.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
768	1D	-2.365	13.200	-12.220	55.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
768	1I	2.702	-20.305	4.255	-79.307	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.01	--
768	1J	-0.818	-20.305	-8.264	-79.307	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.01	--
768	1K	2.702	19.941	4.255	78.997	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.01	--
768	1L	-0.818	19.941	-8.264	78.997	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.01	--
768	1Q	2.578	-7.995	4.017	-31.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
768	1R	-0.695	-7.995	-8.026	-31.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
768	1S	2.578	7.631	4.017	31.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
768	1T	-0.695	7.631	-8.026	31.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
768	2	4.665	1.222	19.935	6.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
768	7	3.309	0.758	11.218	3.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
768	8	3.310	0.756	11.165	3.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
769	1A	8.361	-15.014	7.084	-74.157	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.02	--
769	1B	-3.889	-15.014	-10.360	-74.157	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.02	--
769	1C	8.361	14.734	7.084	72.926	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.02	--
769	1D	-3.889	14.734	-10.360	72.926	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.02	--
769	1I	5.085	-21.517	4.113	-105.706	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.63	0.02	--
769	1J	-0.613	-21.517	-7.389	-105.706	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.62	0.02	--
769	1K	5.085	21.237	4.113	104.475	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.62	0.02	--
769	1L	-0.613	21.237	-7.389	104.475	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.62	0.02	--
769	1Q	5.232	-8.571	3.435	-42.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
769	1R	-0.759	-8.571	-6.711	-42.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
769	1S	5.232	8.291	3.435	40.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
769	1T	-0.759	8.291	-6.711	40.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
769	2	5.621	1.237	25.087	7.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
769	7	4.578	0.775	15.056	4.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
769	8	4.581	0.774	15.005	4.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
770	1A	20.804	-17.571	15.428	-97.632	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.04	--
770	1B	-9.224	-17.571	-10.326	-97.632	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.04	--
770	1C	20.804	17.436	15.428	95.636	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.57	0.04	--
770	1D	-9.224	17.436	-10.326	95.636	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.04	--
770	1I	11.769	-24.536	10.598	-138.659	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.03	--
770	1J	-0.189	-24.536	-5.496	-138.659	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.03	--
770	1K	11.769	24.401	10.598	136.663	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.03	--
770	1L	-0.189	24.401	-5.496	136.663	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.81	0.03	--
770	1Q	13.126	-9.821	9.671	-55.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	--
770	1R	-1.546	-9.821	-4.569	-55.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
770	1S	13.126	9.686	9.671	53.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	--
770	1T	-1.546	9.686	-4.569	53.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
770	2	8.747	0.985	30.120	9.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
770	7	8.353	0.594	19.413	4.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
770	8	8.357	0.593	19.371	4.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
771	1A	20.212	-17.378	14.200	-97.040	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.04	--
771	1B	-9.542	-17.378	-9.939	-97.040	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.04	--
771	1C	20.212	17.218	14.200	95.141	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.57	0.04	--
771	1D	-9.542	17.218	-9.939	95.141	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.04	--
771	1I	11.279	-24.434	9.725	-138.340	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.02	--
771	1J	-0.610	-24.434	-5.464	-138.340	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.02	--
771	1K	11.279	24.274	9.725	136.441	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.81	0.02	--
771	1L	-0.610	24.274	-5.464	136.441	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.80	0.02	--
771	1Q	12.576	-9.766	8.815	-55.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
771	1R	-1.907	-9.766	-4.554	-55.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
771	1S	12.576	9.606	8.815	53.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
771	1T	-1.907	9.606	-4.554	53.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
771	2	8.449	1.050	29.297	8.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
771	7	7.925	0.637	18.682	4.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
771	8	7.932	0.637	18.642	4.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
772	1A	6.302	-15.278	6.395	-68.502	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.02	--
772	1B	-3.053	-15.278	-9.790	-68.502	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.02	--
772	1C	6.302	14.961	6.395	67.541	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.02	--
772	1D	-3.053	14.961	-9.790	67.541	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.02	--
772	1I	3.932	-22.719	3.766	-97.881	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.01	--
772	1J	-0.683	-22.719	-7.160	-97.881	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.01	--
772	1K	3.932	22.402	3.766	96.920	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.58	0.01	--
772	1L	-0.683	22.402	-7.160	96.920	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.57	0.01	--
772	1Q	3.891	-8.918	3.252	-38.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
772	1R	-0.642	-8.918	-6.646	-38.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
772	1S	3.891	8.600	3.252	37.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
772	1T	-0.642	8.600	-6.646	37.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
772	2	5.077	1.284	23.622	7.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
772	7	3.919	0.804	13.912	4.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

772	8	3.924	0.802	13.862	4.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
773	1A	5.272	-14.237	6.364	-55.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
773	1B	-2.584	-14.237	-10.286	-55.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
773	1C	5.272	13.906	6.364	54.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
773	1D	-2.584	13.906	-10.286	54.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
773	1I	4.466	-23.386	5.233	-95.692	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.01	--
773	1J	-1.777	-23.386	-9.154	-95.692	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.56	0.01	--
773	1K	4.466	23.055	5.233	94.879	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.01	--
773	1L	-1.777	23.055	-9.154	94.879	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.01	--
773	1Q	3.506	-8.838	3.803	-35.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
773	1R	-0.818	-8.838	-7.725	-35.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
773	1S	3.506	8.507	3.803	34.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
773	1T	-0.818	8.507	-7.725	34.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
773	2	1.926	-1.264	-12.675	-5.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
773	7	1.277	-0.725	-8.162	-3.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
773	8	1.271	-0.727	-8.192	-3.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
774	1A	2.880	-11.840	8.874	-40.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
774	1B	-1.802	-11.840	-13.253	-40.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
774	1C	2.880	11.460	8.874	40.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
774	1D	-1.802	11.460	-13.253	40.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
774	1I	2.307	-19.386	6.641	-70.896	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.01	--
774	1J	-1.230	-19.386	-11.020	-70.896	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.01	--
774	1K	2.307	19.006	6.641	71.392	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.01	--
774	1L	-1.230	19.006	-11.020	71.392	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.01	--
774	1Q	1.776	-7.398	4.906	-25.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
774	1R	-0.698	-7.398	-9.285	-25.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
774	1S	1.776	7.018	4.906	26.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
774	1T	-0.698	7.018	-9.285	26.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
774	2	2.357	-1.108	-9.441	-3.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
774	7	1.477	-0.652	-6.717	-1.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
774	8	1.471	-0.654	-6.760	-1.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
775	1A	0.874	-9.630	10.262	-27.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
775	1B	-1.030	-9.630	-14.763	-27.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
775	1C	0.874	9.268	10.262	28.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
775	1D	-1.030	9.268	-14.763	28.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
775	1I	0.606	-15.952	7.071	-50.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	--
775	1J	-0.762	-15.952	-11.572	-50.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.00	--
775	1K	0.606	15.590	7.071	51.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.00	--
775	1L	-0.762	15.590	-11.572	51.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.00	--
775	1Q	0.453	-6.098	5.420	-17.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
775	1R	-0.609	-6.098	-9.921	-17.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
775	1S	0.453	5.736	5.420	18.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
775	1T	-0.609	5.736	-9.921	18.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
775	2	2.744	-1.019	-5.404	-1.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
775	7	1.601	-0.635	-4.492	-0.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
775	8	1.596	-0.636	-4.544	-0.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
776	1A	0.538	-8.003	10.729	-20.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
776	1B	-0.825	-8.003	-15.223	-20.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
776	1C	0.538	7.720	10.729	21.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
776	1D	-0.825	7.720	-15.223	21.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
776	1I	0.516	-12.723	6.864	-32.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
776	1J	-0.803	-12.723	-11.359	-32.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
776	1K	0.516	12.439	6.864	33.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	--
776	1L	-0.803	12.439	-11.359	33.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
776	1Q	0.298	-4.947	5.502	-12.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
776	1R	-0.585	-4.947	-9.997	-12.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
776	1S	0.298	4.664	5.502	13.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
776	1T	-0.585	4.664	-9.997	13.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
776	2	3.178	-0.948	4.560	2.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
776	7	1.835	-0.631	-1.807	1.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
776	8	1.831	-0.631	-1.867	1.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
777	1A	0.555	-9.429	10.580	-28.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
777	1B	-0.850	-9.429	-15.060	-28.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
777	1C	0.555	9.105	10.580	29.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
777	1D	-0.850	9.105	-15.060	29.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
777	1I	0.604	-13.794	6.199	-38.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
777	1J	-0.899	-13.794	-10.678	-38.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
777	1K	0.604	13.470	6.199	39.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	--
777	1L	-0.899	13.470	-10.678	39.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
777	1Q	0.352	-5.540	5.292	-15.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
777	1R	-0.646	-5.540	-9.772	-15.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
777	1S	0.352	5.216	5.292	16.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
777	1T	-0.646	5.216	-9.772	16.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
777	2	3.581	-0.855	9.654	3.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
777	7	2.120	-0.606	4.560	2.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
777	8	2.118	-0.604	4.496	2.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
778	1A	1.619	-11.555	9.943	-40.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
778	1B	-1.148	-11.555	-14.288	-40.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
778	1C	1.619	11.178	9.943	41.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
778	1D	-1.148	11.178	-14.288	41.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--

778	1I	1.245	-17.190	5.303	-57.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
778	1J	-0.773	-17.190	-9.648	-57.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
778	1K	1.245	16.813	5.303	58.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
778	1L	-0.773	16.813	-9.648	58.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
778	1Q	0.975	-6.831	4.847	-22.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
778	1R	-0.503	-6.831	-9.192	-22.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
778	1S	0.975	6.454	4.847	23.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
778	1T	-0.503	6.454	-9.192	23.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
778	2	4.018	1.064	14.804	4.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
778	7	2.540	0.631	7.793	3.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
778	8	2.539	0.631	7.730	3.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
779	1A	15.303	-8.792	15.296	-25.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
779	1B	-8.806	-8.792	-8.317	-25.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
779	1C	15.303	8.303	15.296	20.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
779	1D	-8.806	8.303	-8.317	20.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
779	1I	15.317	-12.299	13.126	-39.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
779	1J	-8.820	-12.299	-6.147	-39.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
779	1K	15.317	11.810	13.126	34.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
779	1L	-8.820	11.810	-6.147	34.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
779	1Q	10.532	-5.218	9.920	-17.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
779	1R	-4.036	-5.218	-2.942	-17.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
779	1S	10.532	4.730	9.920	12.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
779	1T	-4.036	4.730	-2.942	12.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
779	2	4.284	-0.352	8.392	-5.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
779	7	4.304	-0.353	6.881	-4.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
779	8	4.297	-0.350	6.807	-4.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
780	1A	19.219	-22.055	13.677	-140.732	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.84	0.04	--
780	1B	-7.217	-22.055	-8.655	-140.732	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.04	--
780	1C	19.219	21.935	13.677	138.719	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.83	0.04	--
780	1D	-7.217	21.935	-8.655	138.719	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.04	--
780	1I	20.134	-20.333	16.458	-81.260	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.04	--
780	1J	-8.133	-20.333	-11.435	-81.260	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.04	--
780	1K	20.134	20.213	16.458	79.247	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
780	1L	-8.133	20.213	-11.435	79.247	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	--
780	1Q	14.784	-9.876	10.743	-52.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
780	1R	-2.782	-9.876	-5.720	-52.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
780	1S	14.784	9.756	10.743	50.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
780	1T	-2.782	9.756	-5.720	50.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
780	2	6.464	3.042	-16.520	21.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
780	7	7.086	1.828	-10.704	12.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
780	8	7.094	1.827	-10.732	12.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
781	1A	0.857	-6.460	6.233	-33.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
781	1B	-1.246	-6.460	-6.938	-33.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
781	1C	0.857	5.884	6.233	31.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
781	1D	-1.246	5.884	-6.938	31.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
781	1I	0.921	-4.534	7.861	-22.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
781	1J	-1.311	-4.534	-8.565	-22.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
781	1K	0.921	3.957	7.861	19.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
781	1L	-1.311	3.957	-8.565	19.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
781	1Q	0.449	-2.815	4.125	-14.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
781	1R	-0.839	-2.815	-4.830	-14.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
781	1S	0.449	2.238	4.125	11.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
781	1T	-0.839	2.238	-4.830	11.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
781	2	-0.460	-0.940	3.914	5.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
781	7	-0.381	-0.732	2.195	2.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
781	8	-0.382	-0.729	2.143	2.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
782	1A	0.382	-3.699	3.159	-23.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
782	1B	-0.309	-3.699	-4.847	-23.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
782	1C	0.382	3.303	3.159	25.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
782	1D	-0.309	3.303	-4.847	25.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
782	1I	0.490	-2.314	4.558	-12.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
782	1J	-0.417	-2.314	-6.247	-12.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
782	1K	0.490	1.919	4.558	14.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
782	1L	-0.417	1.919	-6.247	14.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
782	1Q	0.247	-1.582	2.051	-8.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
782	1R	-0.174	-1.582	-3.740	-8.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
782	1S	0.247	1.187	2.051	10.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
782	1T	-0.174	1.187	-3.740	10.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
782	2	-0.147	-0.758	5.096	5.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
782	7	-0.080	-0.570	2.612	3.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
782	8	-0.080	-0.569	2.579	3.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
783	1A	0.462	-4.279	3.967	-30.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
783	1B	-0.330	-4.279	-5.433	-30.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
783	1C	0.462	3.755	3.967	30.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
783	1D	-0.330	3.755	-5.433	30.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
783	1I	0.598	-2.677	5.442	-18.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
783	1J	-0.467	-2.677	-6.908	-18.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
783	1K	0.598	2.153	5.442	18.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
783	1L	-0.467	2.153	-6.908	18.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
783	1Q	0.314	-1.843	2.590	-11.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
783	1R	-0.182	-1.843	-4.055	-11.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
783	1S	0.314	1.319	2.590	11.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
783	1T	-0.182	1.319	-4.055	11.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--

783	2	-0.092	-0.910	4.445	5.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
783	7	-0.022	-0.698	2.269	3.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
783	8	-0.021	-0.696	2.228	3.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

784	1A	0.271	-2.825	2.434	-7.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
784	1B	-0.248	-2.825	-3.971	-7.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
784	1C	0.271	2.737	2.434	10.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
784	1D	-0.248	2.737	-3.971	10.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
784	1I	0.331	-1.906	4.120	-6.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
784	1J	-0.308	-1.906	-5.656	-6.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
784	1K	0.331	1.817	4.120	9.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
784	1L	-0.308	1.817	-5.656	9.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
784	1Q	0.156	-1.154	1.771	-3.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
784	1R	-0.133	-1.154	-3.307	-3.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
784	1S	0.156	1.065	1.771	5.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
784	1T	-0.133	1.065	-3.307	5.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
784	2	-0.115	-0.464	5.940	2.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
784	7	-0.062	-0.289	3.143	2.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
784	8	-0.062	-0.290	3.116	2.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

785	1A	0.285	-3.190	2.714	-14.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
785	1B	-0.263	-3.190	-4.284	-14.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
785	1C	0.285	2.968	2.714	17.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
785	1D	-0.263	2.968	-4.284	17.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
785	1I	0.364	-1.971	4.207	-7.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
785	1J	-0.342	-1.971	-5.777	-7.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
785	1K	0.364	1.749	4.207	9.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
785	1L	-0.342	1.749	-5.777	9.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
785	1Q	0.168	-1.313	1.856	-4.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
785	1R	-0.146	-1.313	-3.426	-4.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
785	1S	0.168	1.091	1.856	7.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
785	1T	-0.146	1.091	-3.426	7.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
785	2	-0.145	-0.603	5.657	4.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
785	7	-0.087	-0.427	2.973	3.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
785	8	-0.087	-0.427	2.944	3.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

786	1A	0.326	-3.814	2.444	-25.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
786	1B	-0.290	-3.814	-4.161	-25.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
786	1C	0.326	3.375	2.444	26.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
786	1D	-0.290	3.375	-4.161	26.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
786	1I	0.462	-2.631	4.884	-17.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
786	1J	-0.426	-2.631	-6.601	-17.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
786	1K	0.462	2.192	4.884	18.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
786	1L	-0.426	2.192	-6.601	18.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
786	1Q	0.215	-1.698	1.997	-9.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
786	1R	-0.179	-1.698	-3.714	-9.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
786	1S	0.215	1.259	1.997	11.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
786	1T	-0.179	1.259	-3.714	11.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
786	2	-0.108	-0.312	5.825	-3.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
786	7	-0.056	-0.104	3.015	-1.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
786	8	-0.056	-0.106	2.988	-1.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

787	1A	0.281	-3.312	2.313	-16.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
787	1B	-0.236	-3.312	-3.970	-16.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
787	1C	0.281	3.037	2.313	19.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
787	1D	-0.236	3.037	-3.970	19.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
787	1I	0.373	-2.266	4.316	-11.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
787	1J	-0.327	-2.266	-5.973	-11.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
787	1K	0.373	1.992	4.316	14.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
787	1L	-0.327	1.992	-5.973	14.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
787	1Q	0.181	-1.432	1.787	-6.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
787	1R	-0.136	-1.432	-3.444	-6.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
787	1S	0.181	1.157	1.787	8.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
787	1T	-0.136	1.157	-3.444	8.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
787	2	-0.109	-0.360	5.967	-0.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
787	7	-0.064	-0.175	3.133	0.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
787	8	-0.064	-0.177	3.108	0.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

788	1A	7.361	-11.895	3.018	-64.293	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.01	--
788	1B	-0.484	-11.895	-5.482	-64.293	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.01	--
788	1C	7.361	11.231	3.018	61.727	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.01	--
788	1D	-0.484	11.231	-5.482	61.727	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.01	--
788	1I	12.753	-7.709	7.039	-43.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
788	1J	-5.877	-7.709	-9.502	-43.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
788	1K	12.753	7.045	7.039	40.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
788	1L	-5.877	7.045	-9.502	40.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
788	1Q	7.833	-4.832	3.149	-26.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
788	1R	-0.956	-4.832	-5.613	-26.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
788	1S	7.833	4.167	3.149	23.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
788	1T	-0.956	4.167	-5.613	23.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
788	2	3.735	-2.002	-6.608	-11.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
788	7	4.087	-1.238	-4.680	-7.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
788	8	4.089	-1.236	-4.729	-7.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

789	1A	7.812	-9.563	2.955	-50.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
789	1B	-0.354	-9.563	-5.388	-50.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--

789	1C	7.812	8.739	2.955	47.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
789	1D	-0.354	8.739	-5.388	47.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
789	1I	13.759	-6.427	6.595	-34.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
789	1J	-6.301	-6.427	-9.028	-34.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
789	1K	13.759	5.603	6.595	30.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
789	1L	-6.301	5.603	-9.028	30.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
789	1Q	8.373	-4.074	2.805	-21.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
789	1R	-0.915	-4.074	-5.238	-21.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
789	1S	8.373	3.250	2.805	18.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
789	1T	-0.915	3.250	-5.238	18.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
789	2	3.515	-1.605	-0.917	-10.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
789	7	4.084	-1.013	-1.228	-6.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
789	8	4.076	-1.011	-1.261	-6.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

790	1A	12.662	-21.423	12.419	-138.590	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.03	--
790	1B	0.161	-21.423	-6.583	-138.590	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.03	--
790	1C	12.662	21.303	12.419	136.493	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.03	--
790	1D	0.161	21.303	-6.583	136.493	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.80	0.03	--
790	1I	22.126	-15.165	18.106	-96.982	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.05	--
790	1J	-9.303	-15.165	-12.270	-96.982	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.05	--
790	1K	22.126	15.045	18.106	94.885	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.57	0.05	--
790	1L	-9.303	15.045	-12.270	94.885	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.05	--
790	1Q	14.048	-8.536	10.997	-55.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	--
790	1R	-1.225	-8.536	-5.161	-55.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
790	1S	14.048	8.415	10.997	53.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
790	1T	-1.225	8.415	-5.161	53.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
790	2	7.005	3.313	-16.256	20.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
790	7	7.633	1.983	-10.396	11.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
790	8	7.640	1.983	-10.451	11.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

791	1A	9.839	-14.804	2.143	-90.044	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	--
791	1B	0.714	-14.804	-7.547	-90.044	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	--
791	1C	9.839	14.415	2.143	87.242	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
791	1D	0.714	14.415	-7.547	87.242	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.02	--
791	1I	16.079	-9.454	7.475	-61.818	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
791	1J	-5.526	-9.454	-12.879	-61.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.02	--
791	1K	16.079	9.064	7.475	59.016	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.02	--
791	1L	-5.526	9.064	-12.879	59.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
791	1Q	10.490	-5.783	2.715	-36.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
791	1R	0.063	-5.783	-8.119	-36.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
791	1S	10.490	5.394	2.715	33.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
791	1T	0.063	5.394	-8.119	33.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
791	2	5.226	2.279	-11.052	13.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
791	7	5.956	1.300	-8.126	7.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
791	8	5.962	1.303	-8.187	7.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

792	1A	0.248	-2.872	2.426	-8.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
792	1B	-0.253	-2.872	-4.167	-8.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
792	1C	0.248	2.811	2.426	10.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
792	1D	-0.253	2.811	-4.167	10.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
792	1I	0.319	-1.923	4.099	-6.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
792	1J	-0.324	-1.923	-5.841	-6.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
792	1K	0.319	1.862	4.099	8.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
792	1L	-0.324	1.862	-5.841	8.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
792	1Q	0.141	-1.156	1.791	-3.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
792	1R	-0.145	-1.156	-3.532	-3.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
792	1S	0.141	1.095	1.791	5.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
792	1T	-0.145	1.095	-3.532	5.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
792	2	-0.142	-0.502	1.246	2.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
792	7	-0.086	-0.320	0.248	2.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
792	8	-0.086	-0.321	0.233	1.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

793	1A	0.696	-3.787	3.283	-9.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
793	1B	-0.644	-3.787	-4.282	-9.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
793	1C	0.696	3.535	3.283	12.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
793	1D	-0.644	3.535	-4.282	12.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
793	1I	0.906	-2.438	5.126	-7.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
793	1J	-0.854	-2.438	-6.125	-7.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
793	1K	0.906	2.185	5.126	9.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
793	1L	-0.854	2.185	-6.125	9.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
793	1Q	0.419	-1.553	2.548	-3.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
793	1R	-0.367	-1.553	-3.547	-3.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
793	1S	0.419	1.301	2.548	6.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
793	1T	-0.367	1.301	-3.547	6.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
793	2	-0.735	-0.822	1.013	2.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
793	7	-0.437	-0.569	-0.331	1.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
793	8	-0.437	-0.570	-0.355	1.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

794	1A	0.992	-5.405	4.080	-12.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
794	1B	-0.901	-5.405	-4.001	-12.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
794	1C	0.992	4.952	4.080	14.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
794	1D	-0.901	4.952	-4.001	14.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
794	1I	1.252	-3.658	5.978	-9.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
794	1J	-1.161	-3.658	-5.899	-9.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
794	1K	1.252	3.205	5.978	11.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
794	1L	-1.161	3.205	-5.899	11.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
794	1Q	0.613	-2.301	3.352	-4.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
794	1R	-0.522	-2.301	-3.273	-4.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

794	1S	0.613	1.849	3.352	6.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
794	1T	-0.522	1.849	-3.273	6.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
794	2	-1.593	-1.245	-1.766	2.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
794	7	-0.944	-0.883	-1.099	1.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
794	8	-0.943	-0.884	-1.135	1.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
795	1A	1.028	-7.118	4.476	-15.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
795	1B	-0.973	-7.118	-4.117	-15.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
795	1C	1.028	6.577	4.476	17.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
795	1D	-0.973	6.577	-4.117	17.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
795	1I	1.174	-4.954	6.348	-11.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
795	1J	-1.119	-4.954	-5.989	-11.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
795	1K	1.174	4.412	6.348	13.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
795	1L	-1.119	4.412	-5.989	13.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
795	1Q	0.618	-3.032	3.775	-6.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
795	1R	-0.563	-3.032	-3.416	-6.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
795	1S	0.618	2.490	3.775	7.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
795	1T	-0.563	2.490	-3.416	7.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
795	2	-2.350	-1.598	-4.091	2.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
795	7	-1.411	-1.119	-2.423	1.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
795	8	-1.412	-1.119	-2.469	1.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
796	1A	0.608	-9.107	4.729	-21.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
796	1B	-0.827	-9.107	-5.453	-21.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
796	1C	0.608	8.620	4.729	22.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
796	1D	-0.827	8.620	-5.453	22.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
796	1I	0.467	-6.292	6.840	-15.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
796	1J	-0.686	-6.292	-7.564	-15.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
796	1K	0.467	5.805	6.840	16.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
796	1L	-0.686	5.805	-7.564	16.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
796	1Q	0.337	-3.790	3.968	-8.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
796	1R	-0.556	-3.790	-4.692	-8.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
796	1S	0.337	3.303	3.968	9.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
796	1T	-0.556	3.303	-4.692	9.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
796	2	-2.781	-1.879	-7.589	2.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
796	7	-1.729	-1.269	-4.797	1.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
796	8	-1.733	-1.268	-4.854	1.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
797	1A	7.400	-13.762	5.193	-51.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
797	1B	-3.409	-13.762	-6.339	-51.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
797	1C	7.400	12.957	5.193	50.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
797	1D	-3.409	12.957	-6.339	50.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
797	1I	8.092	-8.526	6.892	-30.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
797	1J	-4.101	-8.526	-8.038	-30.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
797	1K	8.092	7.721	6.892	29.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
797	1L	-4.101	7.721	-8.038	29.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
797	1Q	5.521	-5.519	3.835	-19.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
797	1R	-1.531	-5.519	-4.981	-19.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
797	1S	5.521	4.714	3.835	18.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
797	1T	-1.531	4.714	-4.981	18.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
797	2	4.493	-1.952	-5.010	-8.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
797	7	3.710	-1.178	-3.305	-5.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
797	8	3.712	-1.179	-3.356	-5.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
798	1A	6.302	-10.776	5.864	-41.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
798	1B	-2.867	-10.776	-5.129	-41.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
798	1C	6.302	9.890	5.864	40.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
798	1D	-2.867	9.890	-5.129	40.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
798	1I	6.700	-6.802	7.381	-24.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
798	1J	-3.265	-6.802	-6.646	-24.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
798	1K	6.700	5.915	7.381	23.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
798	1L	-3.265	5.915	-6.646	23.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
798	1Q	4.611	-4.477	4.402	-15.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
798	1R	-1.176	-4.477	-3.667	-15.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
798	1S	4.611	3.590	4.402	14.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
798	1T	-1.176	3.590	-3.667	14.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
798	2	2.669	-1.447	-2.705	-7.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
798	7	2.138	-0.872	-1.482	-4.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
798	8	2.141	-0.873	-1.525	-4.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
799	1A	1.983	-7.642	5.443	-34.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	--
799	1B	-1.045	-7.642	-4.778	-34.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
799	1C	1.983	6.854	5.443	33.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
799	1D	-1.045	6.854	-4.778	33.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
799	1I	2.287	-5.088	7.183	-20.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
799	1J	-1.349	-5.088	-6.518	-20.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
799	1K	2.287	4.301	7.183	20.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
799	1L	-1.349	4.301	-6.518	20.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
799	1Q	1.443	-3.326	4.076	-13.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
799	1R	-0.504	-3.326	-3.411	-13.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
799	1S	1.443	2.538	4.076	12.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
799	1T	-0.504	2.538	-3.411	12.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
799	2	0.678	-0.856	-1.881	-5.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
799	7	0.421	-0.482	-1.006	-3.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
799	8	0.424	-0.484	-1.040	-3.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

800	1A	4.618	-14.704	6.874	-53.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
800	1B	-2.318	-14.704	-10.438	-53.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
800	1C	4.618	14.361	6.874	52.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
800	1D	-2.318	14.361	-10.438	52.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
800	1I	3.848	-23.895	5.521	-92.279	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.55	0.01	--
800	1J	-1.548	-23.895	-9.085	-92.279	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.01	--
800	1K	3.848	23.552	5.521	91.594	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.54	0.01	--
800	1L	-1.548	23.552	-9.085	91.594	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.54	0.01	--
800	1Q	3.056	-9.069	3.872	-33.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
800	1R	-0.755	-9.069	-7.436	-33.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
800	1S	3.056	8.727	3.872	33.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
800	1T	-0.755	8.727	-7.436	33.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
800	2	1.635	1.422	0.778	4.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
800	7	1.602	0.886	-0.969	2.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
800	8	1.606	0.884	-1.043	2.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

801	1A	3.185	-24.405	5.797	-89.035	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.01	--
801	1B	-1.300	-24.405	-9.513	-89.035	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.01	--
801	1C	3.185	24.050	5.797	88.492	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.01	--
801	1D	-1.300	24.050	-9.513	88.492	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.01	--
801	1I	3.915	-15.053	7.307	-51.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
801	1J	-2.030	-15.053	-11.022	-51.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
801	1K	3.915	14.698	7.307	50.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
801	1L	-2.030	14.698	-11.022	50.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
801	1Q	2.546	-9.275	4.080	-32.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
801	1R	-0.661	-9.275	-7.796	-32.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
801	1S	2.546	8.920	4.080	32.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
801	1T	-0.661	8.920	-7.796	32.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
801	2	2.794	-2.971	-7.902	-14.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
801	7	2.187	-1.751	-5.777	-8.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
801	8	2.190	-1.753	-5.851	-8.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

802	1A	19.941	-17.287	13.984	-96.596	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.04	--
802	1B	-9.618	-17.287	-10.068	-96.596	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.04	--
802	1C	19.941	17.113	13.984	94.735	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.57	0.04	--
802	1D	-9.618	17.113	-10.068	94.735	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.04	--
802	1I	11.184	-24.476	9.977	-137.875	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.02	--
802	1J	-0.861	-24.476	-6.061	-137.875	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.81	0.02	--
802	1K	11.184	24.302	9.977	136.014	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.81	0.02	--
802	1L	-0.861	24.302	-6.061	136.014	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.80	0.02	--
802	1Q	12.409	-9.761	8.748	-54.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
802	1R	-2.086	-9.761	-4.832	-54.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
802	1S	12.409	9.587	8.748	53.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
802	1T	-2.086	9.587	-4.832	53.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
802	2	10.429	-1.048	13.216	-10.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
802	7	9.026	-0.620	8.948	-6.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
802	8	9.030	-0.621	8.904	-6.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

803	1A	8.044	-13.746	6.310	-61.742	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
803	1B	-3.667	-13.746	-9.891	-61.742	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.02	--
803	1C	8.044	13.467	6.310	60.534	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.02	--
803	1D	-3.667	13.467	-9.891	60.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
803	1I	7.136	-22.146	4.786	-107.424	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.64	0.02	--
803	1J	-2.760	-22.146	-8.368	-107.424	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.63	0.02	--
803	1K	7.136	21.867	4.786	106.216	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.63	0.02	--
803	1L	-2.760	21.867	-8.368	106.216	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.63	0.02	--
803	1Q	5.559	-8.423	3.528	-39.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
803	1R	-1.182	-8.423	-7.109	-39.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
803	1S	5.559	8.144	3.528	38.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
803	1T	-1.182	8.144	-7.109	38.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
803	2	3.236	1.563	1.383	5.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
803	7	3.112	0.972	-1.325	2.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
803	8	3.119	0.970	-1.365	2.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

804	1A	10.764	-7.230	6.759	-36.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
804	1B	-4.924	-7.230	-8.762	-36.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
804	1C	10.764	6.499	6.759	34.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
804	1D	-4.924	6.499	-8.762	34.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
804	1I	10.019	-11.539	5.196	-60.112	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.01	--
804	1J	-4.179	-11.539	-7.200	-60.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
804	1K	10.019	10.809	5.196	58.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
804	1L	-4.179	10.809	-7.200	58.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
804	1Q	7.515	-4.662	3.655	-23.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
804	1R	-1.675	-4.662	-5.659	-23.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
804	1S	7.515	3.932	3.655	21.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
804	1T	-1.675	3.932	-5.659	21.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
804	2	5.635	0.726	-3.608	2.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
804	7	4.932	-0.552	-2.745	1.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
804	8	4.920	-0.548	-2.777	1.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

805	1A	10.278	-5.501	6.444	-29.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
805	1B	-4.522	-5.501	-8.097	-29.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
805	1C	10.278	4.629	6.444	27.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
805	1D	-4.522	4.629	-8.097	27.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
805	1I	9.905	-8.964	5.137	-47.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
805	1J	-4.149	-8.964	-6.789	-47.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
805	1K	9.905	8.093	5.137	45.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
805	1L	-4.149	8.093	-6.789	45.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--

805	1Q	7.278	-3.730	3.422	-18.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
805	1R	-1.522	-3.730	-5.075	-18.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
805	1S	7.278	2.859	3.422	16.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
805	1T	-1.522	2.859	-5.075	16.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
805	2	5.240	-0.721	-4.346	2.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
805	7	4.675	-0.685	-3.078	0.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
805	8	4.663	-0.681	-3.112	0.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
806	1A	5.781	-4.487	8.898	-24.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
806	1B	-2.654	-4.487	-6.875	-24.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
806	1C	5.781	3.660	8.898	22.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
806	1D	-2.654	3.660	-6.875	22.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
806	1I	5.568	-6.627	7.111	-39.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
806	1J	-2.442	-6.627	-5.089	-39.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
806	1K	5.568	5.801	7.111	36.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
806	1L	-2.442	5.801	-5.089	36.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
806	1Q	4.052	-2.958	5.267	-15.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
806	1R	-0.926	-2.958	-3.245	-15.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
806	1S	4.052	2.131	5.267	13.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
806	1T	-0.926	2.131	-3.245	13.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
806	2	2.792	-0.711	-4.013	1.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
806	7	2.507	-0.667	-2.509	0.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
806	8	2.499	-0.664	-2.552	0.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
807	1A	1.183	-4.413	7.710	-21.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
807	1B	-1.943	-4.413	-9.188	-21.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
807	1C	1.183	3.847	7.710	19.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
807	1D	-1.943	3.847	-9.188	19.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
807	1I	1.156	-6.456	6.222	-33.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
807	1J	-1.917	-6.456	-7.699	-33.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
807	1K	1.156	5.890	6.222	31.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
807	1L	-1.917	5.890	-7.699	31.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
807	1Q	0.550	-2.778	3.938	-13.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
807	1R	-1.310	-2.778	-5.415	-13.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
807	1S	0.550	2.213	3.938	11.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
807	1T	-1.310	2.213	-5.415	11.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
807	2	-0.479	-0.586	-5.135	1.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
807	7	-0.491	-0.516	-3.486	-0.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
807	8	-0.491	-0.514	-3.538	-0.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
808	1A	14.580	-16.687	5.323	-91.288	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
808	1B	-4.894	-16.687	-10.357	-91.288	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
808	1C	14.580	16.260	5.323	88.830	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.02	--
808	1D	-4.894	16.260	-10.357	88.830	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
808	1I	15.434	-10.275	6.681	-53.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
808	1J	-5.748	-10.275	-11.715	-53.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
808	1K	15.434	9.848	6.681	51.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
808	1L	-5.748	9.848	-11.715	51.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
808	1Q	11.283	-6.433	3.398	-34.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
808	1R	-1.596	-6.433	-8.432	-34.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
808	1S	11.283	6.006	3.398	32.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
808	1T	-1.596	6.006	-8.432	32.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
808	2	9.657	-2.650	-8.416	-16.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
808	7	8.381	-1.629	-6.470	-10.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
808	8	8.388	-1.628	-6.520	-10.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
809	1A	13.830	-12.002	5.186	-68.417	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
809	1B	-5.599	-12.002	-8.177	-68.417	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
809	1C	13.830	11.404	5.186	65.291	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
809	1D	-5.599	11.404	-8.177	65.291	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
809	1I	14.549	-8.453	6.617	-42.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
809	1J	-6.319	-8.453	-9.608	-42.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
809	1K	14.549	7.855	6.617	39.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
809	1L	-6.319	7.855	-9.608	39.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
809	1Q	10.390	-5.002	3.427	-27.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
809	1R	-2.160	-5.002	-6.418	-27.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
809	1S	10.390	4.404	3.427	24.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
809	1T	-2.160	4.404	-6.418	24.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
809	2	8.202	-2.076	-6.320	-13.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
809	7	7.120	-1.311	-4.644	-8.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
809	8	7.126	-1.309	-4.695	-8.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
810	1A	14.588	-9.906	4.935	-54.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
810	1B	-5.760	-9.906	-8.137	-54.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
810	1C	14.588	9.146	4.935	50.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
810	1D	-5.760	9.146	-8.137	50.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
810	1I	14.957	-6.826	6.206	-34.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
810	1J	-6.129	-6.826	-9.408	-34.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
810	1K	14.957	6.066	6.206	30.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
810	1L	-6.129	6.066	-9.408	30.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
810	1Q	10.778	-4.227	2.996	-22.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
810	1R	-1.950	-4.227	-6.198	-22.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
810	1S	10.778	3.467	2.996	18.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
810	1T	-1.950	3.467	-6.198	18.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
810	2	6.617	-1.766	-4.474	-11.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
810	7	5.770	-1.147	-3.015	-7.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
810	8	5.776	-1.145	-3.068	-7.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
811	1A	16.167	-9.181	9.096	-44.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
811	1B	-7.506	-9.181	-6.391	-44.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
811	1C	16.167	8.450	9.096	39.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
811	1D	-7.506	8.450	-6.391	39.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
811	1I	16.184	-5.629	10.821	-28.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
811	1J	-7.522	-5.629	-8.116	-28.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
811	1K	16.184	4.899	10.821	24.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
811	1L	-7.522	4.899	-8.116	24.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
811	1Q	11.542	-3.809	6.594	-19.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
811	1R	-2.881	-3.809	-3.889	-19.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
811	1S	11.542	3.078	6.594	14.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
811	1T	-2.881	3.078	-3.889	14.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
811	2	5.603	-1.268	-3.420	-9.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
811	7	5.671	-0.809	-2.554	-7.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
811	8	5.658	-0.808	-2.598	-7.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
812	1A	15.760	-12.022	13.998	-39.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
812	1B	-8.900	-12.022	-6.459	-39.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
812	1C	15.760	11.516	13.998	34.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
812	1D	-8.900	11.516	-6.459	34.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
812	1I	15.716	-9.628	16.238	-25.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
812	1J	-8.855	-9.628	-8.699	-25.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
812	1K	15.716	9.122	16.238	20.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
812	1L	-8.855	9.122	-8.699	20.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
812	1Q	10.871	-5.365	10.581	-17.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
812	1R	-4.010	-5.365	-3.042	-17.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
812	1S	10.871	4.859	10.581	12.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
812	1T	-4.010	4.859	-3.042	12.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
812	2	4.760	-0.758	-1.393	-9.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
812	7	4.686	-0.421	2.526	-6.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
812	8	4.678	-0.421	2.451	-6.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
813	1A	9.790	-16.302	2.227	-90.145	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	--
813	1B	0.206	-16.302	-7.334	-90.145	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	--
813	1C	9.790	15.882	2.227	87.572	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
813	1D	0.206	15.882	-7.334	87.572	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
813	1I	16.300	-10.702	7.183	-62.355	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
813	1J	-6.303	-10.702	-12.290	-62.355	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
813	1K	16.300	10.282	7.183	59.782	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.02	--
813	1L	-6.303	10.282	-12.290	59.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
813	1Q	10.487	-6.437	2.737	-36.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
813	1R	-0.490	-6.437	-7.844	-36.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
813	1S	10.487	6.017	2.737	33.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
813	1T	-0.490	6.017	-7.844	33.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
813	2	4.724	2.376	-10.744	13.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
813	7	5.516	1.378	-7.872	7.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
813	8	5.518	1.379	-7.928	7.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
814	1A	8.831	-12.400	2.673	-68.099	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
814	1B	-0.316	-12.400	-5.796	-68.099	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
814	1C	8.831	11.811	2.673	64.839	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
814	1D	-0.316	11.811	-5.796	64.839	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
814	1I	15.495	-8.095	6.952	-45.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
814	1J	-6.980	-8.095	-10.076	-45.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
814	1K	15.495	7.506	6.952	42.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
814	1L	-6.980	7.506	-10.076	42.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
814	1Q	9.567	-5.004	2.889	-27.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
814	1R	-1.051	-5.004	-6.012	-27.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
814	1S	9.567	4.415	2.889	24.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
814	1T	-1.051	4.415	-6.012	24.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
814	2	4.858	1.719	-5.666	9.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
814	7	5.057	0.957	-4.149	4.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
814	8	5.046	0.960	-4.185	4.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
815	1A	9.090	-10.268	2.527	-54.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
815	1B	-0.043	-10.268	-5.841	-54.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
815	1C	9.090	9.516	2.527	50.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
815	1D	-0.043	9.516	-5.841	50.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
815	1I	15.891	-7.074	6.543	-35.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
815	1J	-6.845	-7.074	-9.856	-35.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
815	1K	15.891	6.322	6.543	31.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
815	1L	-6.845	6.322	-9.856	31.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
815	1Q	9.793	-4.360	2.511	-22.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
815	1R	-0.746	-4.360	-5.824	-22.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
815	1S	9.793	3.608	2.511	18.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
815	1T	-0.746	3.608	-5.824	18.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
815	2	5.860	1.263	-2.273	6.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
815	7	5.915	0.660	-2.276	2.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
815	8	5.905	0.663	-2.308	2.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
816	1A	9.596	-9.116	6.864	-43.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
816	1B	-0.576	-9.116	-4.268	-43.847	--	--	4.52	4.52	4.52				

816	1K	17.657	5.449	11.411	24.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
816	1L	-8.637	5.449	-8.815	24.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
816	1Q	10.474	-3.918	6.238	-19.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
816	1R	-1.454	-3.918	-3.642	-19.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
816	1S	10.474	3.192	6.238	14.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
816	1T	-1.454	3.192	-3.642	14.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
816	2	6.096	1.026	5.852	4.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
816	7	6.053	0.557	4.146	1.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
816	8	6.045	0.559	4.101	1.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
817	1A	8.710	-11.412	11.679	-39.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
817	1B	-1.399	-11.412	-3.735	-39.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
817	1C	8.710	10.885	11.679	34.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
817	1D	-1.399	10.885	-3.735	34.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
817	1I	17.481	-6.771	17.756	-26.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
817	1J	-10.171	-6.771	-9.812	-26.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
817	1K	17.481	6.244	17.756	21.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
817	1L	-10.171	6.244	-9.812	21.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
817	1Q	9.815	-4.584	10.583	-17.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
817	1R	-2.505	-4.584	-2.639	-17.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
817	1S	9.815	4.057	10.583	12.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
817	1T	-2.505	4.057	-2.639	12.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
817	2	5.036	0.931	11.458	2.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
817	7	4.966	0.578	8.925	-0.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
817	8	4.959	0.578	8.874	-0.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
818	1A	8.832	-12.410	2.651	-67.982	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
818	1B	-0.245	-12.410	-5.786	-67.982	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
818	1C	8.832	11.828	2.651	64.684	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
818	1D	-0.245	11.828	-5.786	64.684	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
818	1I	15.478	-8.141	7.007	-45.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
818	1J	-6.891	-8.141	-10.143	-45.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
818	1K	15.478	7.559	7.007	41.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
818	1L	-6.891	7.559	-10.143	41.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
818	1Q	9.559	-5.011	2.863	-27.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
818	1R	-0.972	-5.011	-5.999	-27.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
818	1S	9.559	4.428	2.863	24.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
818	1T	-0.972	4.428	-5.999	24.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
818	2	5.166	-2.067	-7.178	-13.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
818	7	5.396	-1.317	-5.194	-8.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
818	8	5.401	-1.314	-5.247	-8.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
819	1A	9.178	-10.355	2.431	-54.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
819	1B	0.073	-10.355	-5.865	-54.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
819	1C	9.178	9.609	2.431	50.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
819	1D	0.073	9.609	-5.865	50.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
819	1I	15.990	-7.133	6.525	-35.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
819	1J	-6.738	-7.133	-9.958	-35.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
819	1K	15.990	6.387	6.525	31.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
819	1L	-6.738	6.387	-9.958	31.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
819	1Q	9.893	-4.387	2.461	-22.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
819	1R	-0.642	-4.387	-5.894	-22.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
819	1S	9.893	3.641	2.461	18.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
819	1T	-0.642	3.641	-5.894	18.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
819	2	4.825	-1.738	-1.635	-11.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
819	7	5.355	-1.144	-1.934	-8.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
819	8	5.342	-1.141	-1.962	-7.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
820	1A	9.740	-9.174	6.874	-43.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
820	1B	-0.462	-9.174	-4.230	-43.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
820	1C	9.740	8.451	6.874	38.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
820	1D	-0.462	8.451	-4.230	38.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
820	1I	17.820	-6.101	11.522	-28.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
820	1J	-8.542	-6.101	-8.878	-28.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
820	1K	17.820	5.378	11.522	24.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
820	1L	-8.542	5.378	-8.878	24.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
820	1Q	10.631	-3.913	6.310	-19.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
820	1R	-1.353	-3.913	-3.666	-19.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
820	1S	10.631	3.191	6.310	14.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
820	1T	-1.353	3.191	-3.666	14.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
820	2	5.640	-1.321	5.407	-10.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
820	7	5.852	-0.855	3.894	-7.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
820	8	5.842	-0.854	3.846	-7.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
821	1A	8.918	-12.077	12.109	-39.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
821	1B	-1.338	-12.077	-3.714	-39.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
821	1C	8.918	11.543	12.109	34.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
821	1D	-1.338	11.543	-3.714	34.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
821	1I	17.816	-6.729	18.527	-26.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
821	1J	-10.236	-6.729	-10.132	-26.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
821	1K	17.816	6.195	18.527	21.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
821	1L	-10.236	6.195	-10.132	21.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
821	1Q	10.041	-4.737	11.071	-17.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
821	1R	-2.461	-4.737	-2.676	-17.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
821	1S	10.041	4.203	11.071	12.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
821	1T	-2.461	4.203	-2.676	12.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
821	2	5.015	-0.840	11.585	-9.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
821	7	5.026	-0.491	9.126	-6.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--

821	8	5.019	-0.491	9.070	-6.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
822	1A	3.443	-6.338	5.665	-38.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
822	1B	-0.483	-6.338	-3.790	-38.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
822	1C	3.443	5.510	5.665	36.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
822	1D	-0.483	5.510	-3.790	36.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
822	1I	5.735	-4.402	9.059	-25.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
822	1J	-2.775	-4.402	-7.184	-25.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
822	1K	5.735	3.574	9.059	23.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
822	1L	-2.775	3.574	-7.184	23.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
822	1Q	3.471	-2.871	4.970	-15.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
822	1R	-0.511	-2.871	-3.095	-15.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
822	1S	3.471	2.043	4.970	13.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
822	1T	-0.511	2.043	-3.095	13.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
822	2	1.251	-1.015	5.222	-7.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
822	7	1.537	-0.593	3.582	-5.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
822	8	1.530	-0.594	3.541	-4.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
823	1A	0.335	-6.152	3.793	-33.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
823	1B	-1.307	-6.152	-5.766	-33.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
823	1C	0.335	5.590	3.793	31.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
823	1D	-1.307	5.590	-5.766	31.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
823	1I	1.539	-3.924	8.301	-22.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
823	1J	-2.511	-3.924	-10.273	-22.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
823	1K	1.539	3.361	8.301	19.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
823	1L	-2.511	3.361	-10.273	19.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
823	1Q	0.426	-2.593	3.513	-13.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
823	1R	-1.398	-2.593	-5.486	-13.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
823	1S	0.426	2.031	3.513	11.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
823	1T	-1.398	2.031	-5.486	11.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
823	2	-0.820	-0.424	5.583	-7.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
823	7	-0.751	-0.153	2.949	-4.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
823	8	-0.752	-0.155	2.918	-4.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
824	1A	1.324	-5.383	3.508	-32.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
824	1B	-0.645	-5.383	-4.236	-32.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
824	1C	1.324	4.631	3.508	32.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
824	1D	-0.645	4.631	-4.236	32.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
824	1I	1.956	-3.672	6.368	-21.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
824	1J	-1.277	-3.672	-7.096	-21.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
824	1K	1.956	2.920	6.368	22.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
824	1L	-1.277	2.920	-7.096	22.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
824	1Q	1.075	-2.439	3.014	-12.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
824	1R	-0.396	-2.439	-3.742	-12.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
824	1S	1.075	1.687	3.014	13.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
824	1T	-0.396	1.687	-3.742	13.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
824	2	-0.259	-0.774	4.014	-5.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
824	7	-0.067	-0.433	2.265	-2.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
824	8	-0.064	-0.436	2.232	-2.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
825	1A	0.462	-4.149	2.708	-29.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
825	1B	-0.288	-4.149	-4.375	-29.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
825	1C	0.462	3.638	2.708	29.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
825	1D	-0.288	3.638	-4.375	29.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
825	1I	0.643	-2.868	5.552	-19.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
825	1J	-0.470	-2.868	-7.219	-19.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
825	1K	0.643	2.357	5.552	20.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
825	1L	-0.470	2.357	-7.219	20.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
825	1Q	0.338	-1.851	2.341	-11.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
825	1R	-0.164	-1.851	-4.008	-11.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
825	1S	0.338	1.340	2.341	11.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
825	1T	-0.164	1.340	-4.008	11.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
825	2	-0.103	-0.322	5.773	-4.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
825	7	-0.070	-0.091	3.034	-2.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
825	8	-0.069	-0.094	3.009	-2.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
826	1A	1.029	-4.556	3.321	-25.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
826	1B	-0.691	-4.556	-4.137	-25.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
826	1C	1.029	3.949	3.321	26.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
826	1D	-0.691	3.949	-4.137	26.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
826	1I	1.553	-3.086	5.695	-17.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
826	1J	-1.215	-3.086	-6.510	-17.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
826	1K	1.553	2.479	5.695	19.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
826	1L	-1.215	2.479	-6.510	19.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
826	1Q	0.796	-2.045	2.773	-9.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
826	1R	-0.458	-2.045	-3.588	-9.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
826	1S	0.796	1.438	2.773	11.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
826	1T	-0.458	1.438	-3.588	11.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
826	2	-0.423	-0.692	3.984	-2.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
826	7	-0.163	-0.404	2.133	-1.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
826	8	-0.165	-0.407	2.108	-1.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
827	1A	0.322	-3.617	2.296	-22.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
827	1B	-0.243	-3.617	-4.159	-22.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
827	1C	0.322	3.229	2.296	24.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
827	1D	-0.243	3.229	-4.159	24.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--

827	1I	0.470	-2.484	4.608	-15.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
827	1J	-0.391	-2.484	-6.471	-15.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
827	1K	0.470	2.096	4.608	17.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
827	1L	-0.391	2.096	-6.471	17.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
827	1Q	0.232	-1.596	1.886	-8.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
827	1R	-0.153	-1.596	-3.749	-8.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
827	1S	0.232	1.209	1.886	10.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
827	1T	-0.153	1.209	-3.749	10.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
827	2	-0.100	-0.322	5.759	-2.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
827	7	-0.050	-0.120	2.934	-0.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
827	8	-0.051	-0.122	2.914	-0.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
828	1A	0.760	-4.005	3.235	-16.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
828	1B	-0.659	-4.005	-4.150	-16.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
828	1C	0.760	3.572	3.235	19.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
828	1D	-0.659	3.572	-4.150	19.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
828	1I	1.052	-2.688	5.290	-12.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
828	1J	-0.950	-2.688	-6.205	-12.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
828	1K	1.052	2.255	5.290	14.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
828	1L	-0.950	2.255	-6.205	14.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
828	1Q	0.495	-1.746	2.604	-6.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
828	1R	-0.393	-1.746	-3.519	-6.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
828	1S	0.495	1.313	2.604	8.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
828	1T	-0.393	1.313	-3.519	8.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
828	2	-0.568	-0.712	3.896	-0.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
828	7	-0.312	-0.455	2.053	0.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
828	8	-0.310	-0.457	2.027	0.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
829	1A	0.263	-3.178	2.271	-14.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
829	1B	-0.237	-3.178	-4.019	-14.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
829	1C	0.263	2.949	2.271	17.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
829	1D	-0.237	2.949	-4.019	17.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
829	1I	0.337	-2.159	4.205	-10.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
829	1J	-0.311	-2.159	-5.952	-10.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
829	1K	0.337	1.931	4.205	13.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
829	1L	-0.311	1.931	-5.952	13.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
829	1Q	0.158	-1.354	1.780	-5.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
829	1R	-0.133	-1.354	-3.528	-5.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
829	1S	0.158	1.126	1.780	8.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
829	1T	-0.133	1.126	-3.528	8.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
829	2	-0.108	-0.381	5.840	0.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
829	7	-0.065	-0.197	3.009	0.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
829	8	-0.065	-0.198	2.992	0.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
830	1A	0.274	-2.844	2.408	-7.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
830	1B	-0.247	-2.844	-4.101	-7.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
830	1C	0.274	2.789	2.408	10.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
830	1D	-0.247	2.789	-4.101	10.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
830	1I	0.335	-1.875	4.066	-5.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
830	1J	-0.309	-1.875	-5.759	-5.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
830	1K	0.335	1.820	4.066	8.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
830	1L	-0.309	1.820	-5.759	8.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
830	1Q	0.159	-1.133	1.785	-2.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
830	1R	-0.132	-1.133	-3.478	-2.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
830	1S	0.159	1.078	1.785	5.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
830	1T	-0.132	1.078	-3.478	5.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
830	2	-0.118	-0.484	5.756	2.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
830	7	-0.064	-0.308	2.967	2.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
830	8	-0.064	-0.308	2.952	2.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
831	1A	0.289	-3.195	2.660	-15.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
831	1B	-0.260	-3.195	-4.443	-15.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
831	1C	0.289	2.966	2.660	17.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
831	1D	-0.260	2.966	-4.443	17.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
831	1I	0.371	-1.985	4.156	-7.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
831	1J	-0.342	-1.985	-5.939	-7.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
831	1K	0.371	1.756	4.156	9.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
831	1L	-0.342	1.756	-5.939	9.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
831	1Q	0.173	-1.317	1.871	-4.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
831	1R	-0.144	-1.317	-3.654	-4.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
831	1S	0.173	1.089	1.871	7.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
831	1T	-0.144	1.089	-3.654	7.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
831	2	-0.148	-0.617	5.434	4.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
831	7	-0.089	-0.437	2.756	3.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
831	8	-0.089	-0.436	2.741	3.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
832	1A	4.739	-7.871	5.591	-39.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
832	1B	-2.186	-7.871	-4.962	-39.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
832	1C	4.739	6.997	5.591	38.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
832	1D	-2.186	6.997	-4.962	38.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
832	1I	5.173	-4.888	7.184	-23.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
832	1J	-2.620	-4.888	-6.555	-23.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
832	1K	5.173	4.014	7.184	23.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
832	1L	-2.620	4.014	-6.555	23.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
832	1Q	3.484	-3.337	4.243	-14.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
832	1R	-0.932	-3.337	-3.613	-14.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
832	1S	3.484	2.463	4.243	14.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
832	1T	-0.932	2.463	-3.613	14.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--

832	2	-0.579	1.305	-0.638	7.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
832	7	0.686	-0.800	-0.270	4.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
832	8	0.689	-0.797	-0.312	4.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
833	1A	9.805	-11.615	5.246	-59.400	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.01	--
833	1B	-4.061	-11.615	-7.137	-59.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	--
833	1C	9.805	10.878	5.246	57.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	--
833	1D	-4.061	10.878	-7.137	57.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
833	1I	10.500	-7.111	6.836	-36.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
833	1J	-4.755	-7.111	-8.728	-36.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
833	1K	10.500	6.375	6.836	34.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
833	1L	-4.755	6.375	-8.728	34.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
833	1Q	7.383	-4.654	3.692	-22.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
833	1R	-1.639	-4.654	-5.583	-22.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
833	1S	7.383	3.918	3.692	21.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
833	1T	-1.639	3.918	-5.583	21.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
833	2	2.922	1.922	-6.306	9.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
833	7	3.254	1.140	-4.300	5.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
833	8	3.257	1.140	-4.351	5.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
834	1A	9.624	-9.055	5.136	-47.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
834	1B	-4.005	-9.055	-6.781	-47.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
834	1C	9.624	8.181	5.136	45.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
834	1D	-4.005	8.181	-6.781	45.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
834	1I	9.974	-5.558	6.455	-29.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
834	1J	-4.355	-5.558	-8.100	-29.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
834	1K	9.974	4.684	6.455	27.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
834	1L	-4.355	4.684	-8.100	27.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
834	1Q	7.075	-3.766	3.444	-18.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
834	1R	-1.456	-3.766	-5.089	-18.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
834	1S	7.075	2.892	3.444	16.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
834	1T	-1.456	2.892	-5.089	16.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
834	2	1.988	1.465	-1.137	7.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
834	7	2.178	0.861	-0.655	3.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
834	8	2.180	0.861	-0.697	3.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
835	1A	1.340	-6.112	6.268	-33.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
835	1B	-2.313	-6.112	-8.376	-33.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
835	1C	1.340	5.550	6.268	31.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
835	1D	-2.313	5.550	-8.376	31.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
835	1I	1.356	-4.123	7.628	-21.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
835	1J	-2.329	-4.123	-9.736	-21.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
835	1K	1.356	3.561	7.628	19.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
835	1L	-2.329	3.561	-9.736	19.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
835	1Q	0.615	-2.630	3.970	-13.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
835	1R	-1.587	-2.630	-6.078	-13.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
835	1S	0.615	2.068	3.970	11.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
835	1T	-1.587	2.068	-6.078	11.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
835	2	-0.760	-0.915	3.495	5.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
835	7	-0.716	-0.712	1.652	2.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
835	8	-0.716	-0.710	1.624	2.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
836	1A	14.749	-16.227	5.502	-91.166	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
836	1B	-4.592	-16.227	-10.543	-91.166	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
836	1C	14.749	15.813	5.502	88.558	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.02	--
836	1D	-4.592	15.813	-10.543	88.558	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
836	1I	15.542	-10.249	6.854	-53.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
836	1J	-5.384	-10.249	-11.895	-53.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
836	1K	15.542	9.835	6.854	51.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
836	1L	-5.384	9.835	-11.895	51.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
836	1Q	11.493	-6.311	3.366	-34.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
836	1R	-1.335	-6.311	-8.406	-34.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
836	1S	11.493	5.896	3.366	32.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
836	1T	-1.335	5.896	-8.406	32.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
836	2	5.860	2.382	-13.019	13.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
836	7	6.238	1.379	-9.208	7.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
836	8	6.242	1.381	-9.269	7.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
837	1A	14.052	-11.774	5.213	-68.220	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
837	1B	-5.407	-11.774	-8.371	-68.220	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
837	1C	14.052	11.191	5.213	64.908	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
837	1D	-5.407	11.191	-8.371	64.908	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
837	1I	14.733	-8.568	6.610	-42.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
837	1J	-6.087	-8.568	-9.768	-42.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
837	1K	14.733	7.985	6.610	39.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
837	1L	-6.087	7.985	-9.768	39.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
837	1Q	10.628	-4.962	3.357	-27.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
837	1R	-1.982	-4.962	-6.514	-27.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
837	1S	10.628	4.380	3.357	23.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
837	1T	-1.982	4.380	-6.514	23.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
837	2	5.266	1.699	-7.257	9.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
837	7	5.477	0.942	-5.249	4.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
837	8	5.480	0.945	-5.300	5.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
838	1A	14.769	-9.824	4.892	-54.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
838	1B	-5.544	-9.824	-8.333	-54.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--

838	1C	14.769	9.077	4.892	50.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
838	1D	-5.544	9.077	-8.333	50.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
838	1I	15.131	-7.031	6.132	-34.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
838	1J	-5.905	-7.031	-9.574	-34.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
838	1K	15.131	6.284	6.132	30.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
838	1L	-5.905	6.284	-9.574	30.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
838	1Q	10.973	-4.241	2.938	-22.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
838	1R	-1.748	-4.241	-6.380	-22.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
838	1S	10.973	3.495	2.938	18.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
838	1T	-1.748	3.495	-6.380	18.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
838	2	4.466	1.289	-2.476	6.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
838	7	4.615	0.671	-1.925	2.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
838	8	4.619	0.674	-1.969	3.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
839	1A	16.656	-9.221	9.237	-43.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
839	1B	-7.397	-9.221	-6.740	-43.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
839	1C	16.656	8.499	9.237	39.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
839	1D	-7.397	8.499	-6.740	39.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
839	1I	16.653	-5.896	10.942	-28.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
839	1J	-7.394	-5.896	-8.445	-28.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
839	1K	16.653	5.174	10.942	24.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
839	1L	-7.394	5.174	-8.445	24.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
839	1Q	11.942	-3.876	6.712	-19.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
839	1R	-2.683	-3.876	-4.216	-19.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
839	1S	11.942	3.154	6.712	14.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
839	1T	-2.683	3.154	-4.216	14.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
839	2	4.257	0.993	2.720	4.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
839	7	5.016	0.533	2.232	1.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
839	8	5.005	0.534	2.188	1.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
840	1A	16.648	-11.221	15.509	-40.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
840	1B	-9.078	-11.221	-7.319	-40.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
840	1C	16.648	10.689	15.509	34.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
840	1D	-9.078	10.689	-7.319	34.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
840	1I	16.598	-10.612	17.732	-26.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
840	1J	-9.027	-10.612	-9.542	-26.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
840	1K	16.598	10.080	17.732	20.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
840	1L	-9.027	10.080	-9.542	20.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
840	1Q	11.528	-5.433	11.604	-17.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
840	1R	-3.958	-5.433	-3.415	-17.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
840	1S	11.528	4.901	11.604	12.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
840	1T	-3.958	4.901	-3.415	12.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
840	2	3.928	0.837	7.072	2.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
840	7	4.370	0.515	6.349	-0.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
840	8	4.364	0.516	6.299	-0.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
841	1A	15.532	-10.227	6.791	-54.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
841	1B	-5.544	-10.227	-11.725	-54.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
841	1C	15.532	9.807	6.791	51.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
841	1D	-5.544	9.807	-11.725	51.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
841	1I	14.672	-16.387	5.595	-91.316	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
841	1J	-4.685	-16.387	-10.530	-91.316	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
841	1K	14.672	15.967	5.595	88.763	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.02	--
841	1L	-4.685	15.967	-10.530	88.763	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
841	1Q	11.427	-6.346	3.380	-34.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
841	1R	-1.440	-6.346	-8.315	-34.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
841	1S	11.427	5.927	3.380	32.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
841	1T	-1.440	5.927	-8.315	32.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
841	2	5.760	-1.099	-10.905	-6.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
841	7	5.369	-0.706	-7.148	-4.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
841	8	5.355	-0.704	-7.192	-4.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
842	1A	14.704	-8.482	6.613	-42.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
842	1B	-6.195	-8.482	-9.682	-42.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
842	1C	14.704	7.894	6.613	39.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
842	1D	-6.195	7.894	-9.682	39.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
842	1I	13.962	-11.842	5.255	-68.458	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
842	1J	-5.453	-11.842	-8.324	-68.458	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
842	1K	13.962	11.254	5.255	65.214	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
842	1L	-5.453	11.254	-8.324	65.214	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
842	1Q	10.560	-4.963	3.387	-27.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
842	1R	-2.051	-4.963	-6.456	-27.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
842	1S	10.560	4.374	3.387	23.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
842	1T	-2.051	4.374	-6.456	23.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
842	2	6.813	-0.954	-9.260	-6.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
842	7	6.251	-0.645	-6.311	-4.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
842	8	6.236	-0.643	-6.344	-4.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
843	1A	15.082	-6.896	6.151	-34.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
843	1B	-5.995	-6.896	-9.545	-34.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
843	1C	15.082	6.145	6.151	30.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
843	1D	-5.995	6.145	-9.545	30.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
843	1I	14.681	-9.822	4.933	-54.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
843	1J	-5.595	-9.822	-8.327	-54.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
843	1K	14.681	9.071	4.933	50.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
843	1L	-5.595	9.071	-8.327	50.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
843	1Q	10.907	-4.214	2.968	-22.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
843	1R	-1.820	-4.214	-6.361	-22.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--

843	1S	10.907	3.464	2.968	18.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
843	1T	-1.820	3.464	-6.361	18.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
843	2	7.056	-0.808	-7.018	-6.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
843	7	6.647	-0.582	-5.154	-4.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
843	8	6.635	-0.579	-5.181	-4.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
844	1A	16.513	-5.736	10.883	-28.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
844	1B	-7.471	-5.736	-8.397	-28.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
844	1C	16.513	5.011	10.883	24.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
844	1D	-7.471	5.011	-8.397	24.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
844	1I	16.468	-9.183	9.158	-43.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
844	1J	-7.426	-9.183	-6.672	-43.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
844	1K	16.468	8.458	9.158	39.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
844	1L	-7.426	8.458	-6.672	39.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
844	1Q	11.805	-3.830	6.667	-19.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
844	1R	-2.763	-3.830	-4.182	-19.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
844	1S	11.805	3.105	6.667	14.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
844	1T	-2.763	3.105	-4.182	14.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
844	2	6.475	-0.644	3.224	-5.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
844	7	6.289	-0.545	2.532	-4.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
844	8	6.278	-0.542	2.488	-4.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
845	1A	16.319	-10.035	17.109	-25.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
845	1B	-8.997	-10.035	-9.300	-25.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
845	1C	16.319	9.511	17.109	20.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
845	1D	-8.997	9.511	-9.300	20.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
845	1I	16.330	-11.498	14.874	-39.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
845	1J	-9.008	-11.498	-7.066	-39.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
845	1K	16.330	10.974	14.874	34.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
845	1L	-9.008	10.974	-7.066	34.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
845	1Q	11.302	-5.354	11.162	-17.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
845	1R	-3.980	-5.354	-3.354	-17.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
845	1S	11.302	4.830	11.162	12.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
845	1T	-3.980	4.830	-3.354	12.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
845	2	4.839	-0.381	9.250	-5.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
845	7	4.852	-0.380	7.555	-5.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
845	8	4.845	-0.378	7.506	-4.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
846	1A	6.452	-6.960	6.942	-30.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
846	1B	-3.825	-6.960	-7.364	-30.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
846	1C	6.452	6.145	6.942	31.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
846	1D	-3.825	6.145	-7.364	31.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
846	1I	3.783	-10.125	4.100	-44.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
846	1J	-1.157	-10.125	-4.522	-44.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
846	1K	3.783	9.310	4.100	44.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
846	1L	-1.157	9.310	-4.522	44.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
846	1Q	3.727	-4.306	3.716	-17.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
846	1R	-1.101	-4.306	-4.138	-17.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
846	1S	3.727	3.492	3.716	17.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
846	1T	-1.101	3.492	-4.138	17.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
846	2	5.979	0.739	-8.120	3.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--
846	7	4.257	-0.587	-4.998	2.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
846	8	4.261	-0.584	-5.050	2.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
847	1A	4.311	-5.239	7.170	-24.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
847	1B	-2.444	-5.239	-6.566	-24.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
847	1C	4.311	4.390	7.170	25.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
847	1D	-2.444	4.390	-6.566	25.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
847	1I	2.661	-7.521	4.526	-35.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
847	1J	-0.793	-7.521	-3.923	-35.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
847	1K	2.661	6.672	4.526	36.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
847	1L	-0.793	6.672	-3.923	36.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
847	1Q	2.508	-3.327	3.960	-13.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
847	1R	-0.641	-3.327	-3.357	-13.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
847	1S	2.508	2.479	3.960	14.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
847	1T	-0.641	2.479	-3.357	14.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
847	2	4.908	-0.711	-14.320	3.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.03	--
847	7	3.228	-0.675	-8.478	2.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
847	8	3.232	-0.672	-8.521	2.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
848	1A	1.593	-3.444	6.032	-20.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
848	1B	-1.255	-3.444	-6.883	-20.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
848	1C	1.593	2.741	6.032	21.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
848	1D	-1.255	2.741	-6.883	21.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
848	1I	1.111	-5.064	3.455	-30.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
848	1J	-0.773	-5.064	-4.306	-30.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
848	1K	1.111	4.360	3.455	31.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
848	1L	-0.773	4.360	-4.306	31.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
848	1Q	0.828	-2.290	2.890	-11.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
848	1R	-0.490	-2.290	-3.742	-11.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
848	1S	0.828	1.587	2.890	12.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
848	1T	-0.490	1.587	-3.742	12.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
848	2	2.625	-0.719	-15.723	3.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
848	7	1.646	-0.637	-9.682	2.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
848	8	1.649	-0.635	-9.708	2.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

849	1A	0.690	-2.907	5.272	-18.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
849	1B	-0.486	-2.907	-7.101	-18.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
849	1C	0.690	2.436	5.272	19.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
849	1D	-0.486	2.436	-7.101	19.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
849	1I	0.504	-4.176	2.607	-27.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
849	1J	-0.299	-4.176	-4.436	-27.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
849	1K	0.504	3.704	2.607	28.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
849	1L	-0.299	3.704	-4.436	28.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
849	1Q	0.370	-1.855	2.218	-10.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
849	1R	-0.165	-1.855	-4.047	-10.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
849	1S	0.370	1.383	2.218	11.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
849	1T	-0.165	1.383	-4.047	11.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
849	2	-1.046	-0.544	-17.974	3.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
849	7	-0.573	-0.464	-11.245	2.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
849	8	-0.573	-0.462	-11.270	2.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

850	1A	0.492	-2.402	4.303	-13.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
850	1B	-0.385	-2.402	-6.280	-13.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
850	1C	0.492	2.078	4.303	15.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
850	1D	-0.385	2.078	-6.280	15.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
850	1I	0.342	-3.503	2.231	-19.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
850	1J	-0.235	-3.503	-4.208	-19.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
850	1K	0.342	3.179	2.231	21.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
850	1L	-0.235	3.179	-4.208	21.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
850	1Q	0.255	-1.527	1.764	-7.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
850	1R	-0.148	-1.527	-3.740	-7.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
850	1S	0.255	1.203	1.764	9.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
850	1T	-0.148	1.203	-3.740	9.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
850	2	0.327	-0.428	-13.484	3.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
850	7	0.225	-0.351	-8.653	2.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
850	8	0.226	-0.350	-8.678	2.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

851	1A	7.776	-9.445	7.103	-42.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
851	1B	-4.216	-9.445	-9.030	-42.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
851	1C	7.776	8.797	7.103	42.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
851	1D	-4.216	8.797	-9.030	42.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
851	1I	4.756	-13.792	3.914	-61.681	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.01	--
851	1J	-1.197	-13.792	-5.841	-61.681	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.01	--
851	1K	4.756	13.144	3.914	61.318	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.01	--
851	1L	-1.197	13.144	-5.841	61.318	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.01	--
851	1Q	4.686	-5.660	3.638	-24.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
851	1R	-1.127	-5.660	-5.565	-24.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
851	1S	4.686	5.013	3.638	23.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
851	1T	-1.127	5.013	-5.565	23.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
851	2	7.205	1.103	9.754	4.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.03	--
851	7	5.284	0.652	5.703	3.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
851	8	5.286	0.651	5.657	3.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

852	1A	14.142	-10.197	7.490	-54.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
852	1B	-6.710	-10.197	-10.802	-54.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
852	1C	14.142	9.644	7.490	52.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
852	1D	-6.710	9.644	-10.802	52.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
852	1I	8.280	-14.817	3.217	-78.395	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.02	--
852	1J	-0.848	-14.817	-6.529	-78.395	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.02	--
852	1K	8.280	14.264	3.217	76.868	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.02	--
852	1L	-0.848	14.264	-6.529	76.868	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.02	--
852	1Q	8.760	-6.025	3.267	-31.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
852	1R	-1.328	-6.025	-6.579	-31.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
852	1S	8.760	5.472	3.267	29.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
852	1T	-1.328	5.472	-6.579	29.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
852	2	7.634	1.156	10.634	5.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.03	--
852	7	6.579	0.691	6.181	2.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
852	8	6.581	0.691	6.137	2.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

853	1A	16.359	-10.340	7.293	-62.368	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
853	1B	-6.072	-10.340	-12.479	-62.368	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
853	1C	16.359	9.931	7.293	59.725	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.02	--
853	1D	-6.072	9.931	-12.479	59.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
853	1I	9.864	-16.297	2.202	-90.445	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
853	1J	0.422	-16.297	-7.388	-90.445	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	--
853	1K	9.864	15.888	2.202	87.802	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
853	1L	0.422	15.888	-7.388	87.802	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
853	1Q	10.599	-6.342	2.732	-36.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
853	1R	-0.313	-6.342	-7.917	-36.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
853	1S	10.599	5.933	2.732	33.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
853	1T	-0.313	5.933	-7.917	33.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
853	2	6.618	0.942	9.786	5.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
853	7	6.730	0.512	5.224	2.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
853	8	6.732	0.514	5.182	2.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

854	1A	16.135	-11.058	7.166	-62.508	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
854	1B	-6.413	-11.058	-11.985	-62.508	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
854	1C	16.135	10.627	7.166	60.022	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.02	--
854	1D	-6.413	10.627	-11.985	60.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
854	1I	9.614	-16.623	2.337	-90.389	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
854	1J	0.107	-16.623	-7.156	-90.389	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	--
854	1K	9.614	16.192	2.337	87.903	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
854	1L	0.107	16.192	-7.156	87.903	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--

854	1Q	10.314	-6.600	2.739	-36.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
854	1R	-0.592	-6.600	-7.559	-36.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
854	1S	10.314	6.168	2.739	33.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
854	1T	-0.592	6.168	-7.559	33.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
854	2	6.736	0.987	9.908	5.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
854	7	6.642	0.551	5.350	2.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
854	8	6.648	0.552	5.310	2.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
855	1A	12.612	-10.378	7.522	-50.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
855	1B	-6.276	-10.378	-10.242	-50.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
855	1C	12.612	9.789	7.522	49.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
855	1D	-6.276	9.789	-10.242	49.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
855	1I	7.409	-15.621	3.527	-72.885	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.01	--
855	1J	-1.073	-15.621	-6.246	-72.885	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.01	--
855	1K	7.409	15.032	3.527	71.706	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.01	--
855	1L	-1.073	15.032	-6.246	71.706	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.01	--
855	1Q	7.701	-6.264	3.406	-29.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
855	1R	-1.365	-6.264	-6.126	-29.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
855	1S	7.701	5.674	3.406	27.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
855	1T	-1.365	5.674	-6.126	27.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
855	2	7.612	1.163	10.555	5.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.03	--
855	7	6.266	0.700	6.191	2.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
855	8	6.272	0.699	6.148	2.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
856	1A	7.464	-7.224	7.018	-32.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
856	1B	-4.286	-7.224	-7.658	-32.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
856	1C	7.464	6.412	7.018	32.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
856	1D	-4.286	6.412	-7.658	32.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
856	1I	4.330	-10.458	3.994	-48.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
856	1J	-1.153	-10.458	-4.634	-48.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
856	1K	4.330	9.646	3.994	47.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
856	1L	-1.153	9.646	-4.634	47.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
856	1Q	4.369	-4.444	3.703	-18.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
856	1R	-1.191	-4.444	-4.344	-18.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
856	1S	4.369	3.632	3.703	18.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
856	1T	-1.191	3.632	-4.344	18.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
856	2	5.686	0.784	0.785	4.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--
856	7	4.259	-0.549	-4.945	2.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
856	8	4.261	-0.545	-4.993	2.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
857	1A	11.224	-7.827	7.059	-40.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
857	1B	-5.446	-7.827	-8.967	-40.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
857	1C	11.224	7.095	7.059	38.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
857	1D	-5.446	7.095	-8.967	38.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
857	1I	6.497	-11.355	3.315	-59.825	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.01	--
857	1J	-0.720	-11.355	-5.224	-59.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
857	1K	6.497	10.623	3.315	57.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
857	1L	-0.720	10.623	-5.224	57.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
857	1Q	6.831	-4.758	3.321	-24.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
857	1R	-1.054	-4.758	-5.230	-24.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
857	1S	6.831	4.026	3.321	22.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
857	1T	-1.054	4.026	-5.230	22.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
857	2	3.907	0.810	-5.906	3.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.03	--
857	7	3.872	0.472	-4.087	1.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
857	8	3.874	0.472	-4.136	1.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
858	1A	15.596	-8.348	6.936	-45.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
858	1B	-6.817	-8.348	-10.188	-45.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
858	1C	15.596	7.771	6.936	41.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
858	1D	-6.817	7.771	-10.188	41.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
858	1I	8.989	-12.688	2.563	-68.039	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
858	1J	-0.209	-12.688	-5.814	-68.039	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
858	1K	8.989	12.111	2.563	64.681	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
858	1L	-0.209	12.111	-5.814	64.681	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
858	1Q	9.704	-5.117	2.825	-27.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
858	1R	-0.925	-5.117	-6.077	-27.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
858	1S	9.704	4.540	2.825	24.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
858	1T	-0.925	4.540	-6.077	24.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
858	2	-3.182	0.583	-4.236	3.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
858	7	3.926	0.269	-3.468	1.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
858	8	3.929	0.272	-3.516	1.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
859	1A	15.332	-8.231	6.897	-45.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
859	1B	-7.074	-8.231	-9.848	-45.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
859	1C	15.332	7.630	6.897	42.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
859	1D	-7.074	7.630	-9.848	42.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
859	1I	8.744	-12.510	2.695	-68.066	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
859	1J	-0.486	-12.510	-5.647	-68.066	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
859	1K	8.744	11.908	2.695	64.918	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
859	1L	-0.486	11.908	-5.647	64.918	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
859	1Q	9.412	-5.068	2.886	-27.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
859	1R	-1.154	-5.068	-5.837	-27.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
859	1S	9.412	4.467	2.886	24.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
859	1T	-1.154	4.467	-5.837	24.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
859	2	-3.145	0.637	-4.415	3.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
859	7	3.920	0.316	-3.488	1.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
859	8	3.925	0.318	-3.539	1.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
860	1A	10.068	-8.289	7.026	-38.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
860	1B	-4.978	-8.289	-8.650	-38.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
860	1C	10.068	7.521	7.026	36.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
860	1D	-4.978	7.521	-8.650	36.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
860	1I	5.850	-12.118	3.476	-56.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
860	1J	-0.759	-12.118	-5.100	-56.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
860	1K	5.850	11.350	3.476	54.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
860	1L	-0.759	11.350	-5.100	54.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
860	1Q	6.080	-5.059	3.374	-22.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
860	1R	-0.990	-5.059	-4.998	-22.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
860	1S	6.080	4.291	3.374	21.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
860	1T	-0.990	4.291	-4.998	21.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
860	2	4.360	0.832	-6.370	3.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.03	--
860	7	3.911	0.492	-4.238	2.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
860	8	3.915	0.492	-4.290	2.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
861	1A	5.250	-5.367	7.321	-25.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
861	1B	-2.836	-5.367	-6.715	-25.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
861	1C	5.250	4.494	7.321	26.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
861	1D	-2.836	4.494	-6.715	26.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
861	1I	3.177	-7.715	4.560	-38.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
861	1J	-0.762	-7.715	-3.954	-38.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
861	1K	3.177	6.842	4.560	38.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
861	1L	-0.762	6.842	-3.954	38.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
861	1Q	3.094	-3.413	4.012	-14.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
861	1R	-0.679	-3.413	-3.407	-14.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
861	1S	3.094	2.541	4.012	15.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
861	1T	-0.679	2.541	-3.407	15.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
861	2	4.536	-0.686	-14.637	3.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.03	--
861	7	3.115	-0.667	-8.672	2.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
861	8	3.117	-0.664	-8.716	2.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
862	1A	10.791	-6.254	6.757	-31.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
862	1B	-5.097	-6.254	-8.427	-31.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
862	1C	10.791	5.382	6.757	29.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
862	1D	-5.097	5.382	-8.427	29.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
862	1I	6.213	-8.872	3.459	-47.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
862	1J	-0.518	-8.872	-5.129	-47.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
862	1K	6.213	8.000	3.459	45.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
862	1L	-0.518	8.000	-5.129	45.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
862	1Q	6.534	-3.883	3.115	-19.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
862	1R	-0.839	-3.883	-4.785	-19.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
862	1S	6.534	3.011	3.115	17.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
862	1T	-0.839	3.011	-4.785	17.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
862	2	-7.466	0.629	-14.212	2.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
862	7	-2.975	-0.516	-8.508	1.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
862	8	-2.983	-0.512	-8.553	1.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
863	1A	16.046	-7.371	6.522	-35.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
863	1B	-6.724	-7.371	-9.984	-35.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
863	1C	16.046	6.628	6.522	31.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
863	1D	-6.724	6.628	-9.984	31.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
863	1I	9.286	-10.660	2.555	-54.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
863	1J	0.037	-10.660	-6.016	-54.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
863	1K	9.286	9.917	2.555	50.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
863	1L	0.037	9.917	-6.016	50.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
863	1Q	9.948	-4.506	2.479	-22.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
863	1R	-0.625	-4.506	-5.940	-22.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
863	1S	9.948	3.763	2.479	18.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
863	1T	-0.625	3.763	-5.940	18.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
863	2	-8.148	0.423	-10.370	1.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
863	7	-2.416	-0.235	-6.676	-0.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
863	8	-2.427	-0.230	-6.721	-0.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
864	1A	15.802	-7.135	6.497	-36.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
864	1B	-6.973	-7.135	-9.775	-36.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
864	1C	15.802	6.374	6.497	32.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
864	1D	-6.973	6.374	-9.775	32.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
864	1I	9.048	-10.317	2.644	-54.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
864	1J	-0.219	-10.317	-5.922	-54.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
864	1K	9.048	9.557	2.644	50.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
864	1L	-0.219	9.557	-5.922	50.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
864	1Q	9.703	-4.391	2.543	-22.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
864	1R	-0.875	-4.391	-5.821	-22.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
864	1S	9.703	3.631	2.543	18.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
864	1T	-0.875	3.631	-5.821	18.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
864	2	-7.786	0.474	-10.826	1.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
864	7	-2.324	-0.267	-6.868	-0.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
864	8	-2.337	-0.262	-6.914	-0.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
865	1A	9.167	-6.531	6.780	-30.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
865	1B	-4.406	-6.531	-8.062	-30.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
865	1C	9.167	5.645	6.780	28.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
865	1D	-4.406	5.645	-8.062	28.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
865	1I	5.323	-9.408	3.652	-44.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
865	1J	-0.563	-9.408	-4.934	-44.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--

865	1K	5.323	8.522	3.652	43.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
865	1L	-0.563	8.522	-4.934	43.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
865	1Q	5.536	-4.084	3.255	-18.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
865	1R	-0.775	-4.084	-4.537	-18.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
865	1S	5.536	3.198	3.255	16.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
865	1T	-0.775	3.198	-4.537	16.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
865	2	-6.525	0.641	-14.620	2.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
865	7	-2.650	-0.575	-8.676	1.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
865	8	-2.660	-0.571	-8.722	1.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
866	1A	1.922	-3.602	6.280	-21.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
866	1B	-1.296	-3.602	-7.022	-21.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
866	1C	1.922	2.854	6.280	22.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
866	1D	-1.296	2.854	-7.022	22.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
866	1I	1.319	-5.292	3.583	-32.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
866	1J	-0.693	-5.292	-4.326	-32.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
866	1K	1.319	4.543	3.583	32.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
866	1L	-0.693	4.543	-4.326	32.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
866	1Q	1.054	-2.403	2.990	-12.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
866	1R	-0.427	-2.403	-3.733	-12.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
866	1S	1.054	1.654	2.990	13.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
866	1T	-0.427	1.654	-3.733	13.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
866	2	2.660	-0.745	-16.855	3.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
866	7	1.689	-0.665	-10.266	2.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
866	8	1.691	-0.664	-10.307	2.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
867	1A	6.087	-4.546	9.068	-25.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
867	1B	-3.002	-4.546	-7.292	-25.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
867	1C	6.087	3.717	9.068	23.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
867	1D	-3.002	3.717	-7.292	23.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
867	1I	3.623	-6.427	5.798	-39.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
867	1J	-0.538	-6.427	-4.021	-39.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
867	1K	3.623	5.599	5.798	36.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
867	1L	-0.538	5.599	-4.021	36.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
867	1Q	3.654	-2.926	4.964	-16.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
867	1R	-0.570	-2.926	-3.187	-16.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
867	1S	3.654	2.097	4.964	13.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
867	1T	-0.570	2.097	-3.187	13.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
867	2	-4.718	-0.689	-23.753	2.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
867	7	-2.016	-0.654	-13.829	0.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
867	8	-2.021	-0.651	-13.865	0.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
868	1A	17.950	-5.984	11.583	-28.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
868	1B	-8.536	-5.984	-9.053	-28.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
868	1C	17.950	5.259	11.583	23.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
868	1D	-8.536	5.259	-9.053	23.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
868	1I	9.862	-9.386	7.083	-43.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
868	1J	-0.448	-9.386	-4.554	-43.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
868	1K	9.862	8.661	7.083	38.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
868	1L	-0.448	8.661	-4.554	38.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
868	1Q	10.718	-3.938	6.334	-19.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
868	1R	-1.305	-3.938	-3.804	-19.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
868	1S	10.718	3.214	6.334	14.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
868	1T	-1.305	3.214	-3.804	14.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
868	2	-19.352	-0.345	-24.056	-0.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.03	--
868	7	-9.112	-0.416	-13.820	-1.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
868	8	-9.121	-0.413	-13.866	-1.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
869	1A	17.313	-6.280	11.223	-29.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
869	1B	-8.666	-6.280	-8.760	-29.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
869	1C	17.313	5.551	11.223	24.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
869	1D	-8.666	5.551	-8.760	24.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
869	1I	9.373	-9.066	6.908	-44.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
869	1J	-0.726	-9.066	-4.446	-44.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
869	1K	9.373	8.337	6.908	39.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
869	1L	-0.726	8.337	-4.446	39.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
869	1Q	10.224	-3.930	6.178	-19.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
869	1R	-1.577	-3.930	-3.715	-19.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
869	1S	10.224	3.201	6.178	14.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
869	1T	-1.577	3.201	-3.715	14.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
869	2	-17.656	-0.367	-23.936	-0.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.03	--
869	7	-8.293	-0.431	-13.755	-1.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
869	8	-8.304	-0.427	-13.802	-1.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
870	1A	4.245	-4.153	8.275	-24.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
870	1B	-2.160	-4.153	-6.926	-24.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
870	1C	4.245	3.332	8.275	23.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
870	1D	-2.160	3.332	-6.926	23.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
870	1I	2.642	-6.479	5.291	-37.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
870	1J	-0.558	-6.479	-3.941	-37.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
870	1K	2.642	5.659	5.291	35.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
870	1L	-0.558	5.659	-3.941	35.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
870	1Q	2.553	-2.845	4.519	-15.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
870	1R	-0.469	-2.845	-3.170	-15.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
870	1S	2.553	2.025	4.519	13.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
870	1T	-0.469	2.025	-3.170	13.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
870	2	3.272	-0.722	-22.618	2.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
870	7	2.073	-0.672	-13.265	1.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

870	8	2.077	-0.669	-13.301	1.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
871	1A	1.849	-4.038	7.966	-21.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
871	1B	-3.165	-4.038	-10.917	-21.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
871	1C	1.849	3.498	7.966	20.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
871	1D	-3.165	3.498	-10.917	20.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
871	1I	0.328	-5.967	3.413	-32.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
871	1J	-1.644	-5.967	-6.364	-32.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
871	1K	0.328	5.428	3.413	31.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
871	1L	-1.644	5.428	-6.364	31.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
871	1Q	0.468	-2.560	3.159	-13.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
871	1R	-1.785	-2.560	-6.110	-13.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
871	1S	0.468	2.021	3.159	11.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
871	1T	-1.785	2.021	-6.110	11.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
871	2	6.025	-0.594	-18.097	2.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
871	7	3.264	-0.513	-11.434	1.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
871	8	3.264	-0.511	-11.458	1.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
872	1A	16.868	-7.115	16.674	-26.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
872	1B	-10.023	-7.115	-9.471	-26.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
872	1C	16.868	6.601	16.674	21.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
872	1D	-10.023	6.601	-9.471	21.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
872	1I	8.324	-11.470	11.064	-39.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
872	1J	-1.479	-11.470	-3.861	-39.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
872	1K	8.324	10.957	11.064	34.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
872	1L	-1.479	10.957	-3.861	34.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
872	1Q	9.400	-4.658	9.884	-17.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
872	1R	-2.555	-4.658	-2.681	-17.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
872	1S	9.400	4.144	9.884	12.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
872	1T	-2.555	4.144	-2.681	12.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
872	2	-24.252	-0.403	-41.196	-1.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
872	7	-12.731	-0.390	-22.859	-2.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
872	8	-12.734	-0.388	-22.910	-2.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
873	1A	17.955	-7.226	19.096	-26.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
873	1B	-10.189	-7.226	-10.584	-26.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
873	1C	17.955	6.689	19.096	20.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
873	1D	-10.189	6.689	-10.584	20.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
873	1I	9.078	-13.295	12.562	-39.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
873	1J	-1.312	-13.295	-4.050	-39.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
873	1K	9.078	12.758	12.562	34.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
873	1L	-1.312	12.758	-4.050	34.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
873	1Q	10.148	-5.146	11.333	-17.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
873	1R	-2.381	-5.146	-2.821	-17.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
873	1S	10.148	4.609	11.333	12.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
873	1T	-2.381	4.609	-2.821	12.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
873	2	-27.228	-0.461	-44.660	-1.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.04	--
873	7	-14.268	-0.432	-24.596	-2.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
873	8	-14.280	-0.429	-24.656	-2.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
874	1A	1.319	-4.076	8.083	-22.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
874	1B	-2.075	-4.076	-9.834	-22.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
874	1C	1.319	3.506	8.083	19.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
874	1D	-2.075	3.506	-9.834	19.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
874	1I	0.358	-6.529	3.943	-33.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
874	1J	-1.115	-6.529	-5.693	-33.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
874	1K	0.358	5.959	3.943	31.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
874	1L	-1.115	5.959	-5.693	31.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
874	1Q	0.395	-2.718	3.510	-14.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
874	1R	-1.151	-2.718	-5.260	-14.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
874	1S	0.395	2.149	3.510	11.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
874	1T	-1.151	2.149	-5.260	11.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
874	2	4.384	-0.641	-20.111	1.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
874	7	2.427	-0.550	-12.442	0.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
874	8	2.428	-0.548	-12.473	0.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
875	1A	0.623	-2.955	5.466	-19.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
875	1B	-0.467	-2.955	-7.173	-19.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
875	1C	0.623	2.446	5.466	20.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
875	1D	-0.467	2.446	-7.173	20.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
875	1I	0.456	-4.246	2.753	-29.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
875	1J	-0.301	-4.246	-4.460	-29.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
875	1K	0.456	3.737	2.753	29.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
875	1L	-0.301	3.737	-4.460	29.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
875	1Q	0.326	-1.895	2.292	-11.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
875	1R	-0.170	-1.895	-4.000	-11.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
875	1S	0.326	1.386	2.292	12.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
875	1T	-0.170	1.386	-4.000	12.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
875	2	-0.795	-0.587	-18.601	3.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
875	7	-0.436	-0.500	-11.589	2.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
875	8	-0.436	-0.498	-11.621	2.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
876	1A	11.435	-9.974	7.224	-41.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
876	1B	-5.662	-9.974	-9.903	-41.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
876	1C	11.435	9.371	7.224	40.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
876	1D	-5.662	9.371	-9.903	40.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--

876	1I	10.237	-16.197	5.415	-71.045	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.01	--
876	1J	-4.463	-16.197	-8.094	-71.045	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.01	--
876	1K	10.237	15.594	5.415	70.048	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.01	--
876	1L	-4.463	15.594	-8.094	70.048	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.01	--
876	1Q	7.820	-6.310	3.867	-26.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
876	1R	-2.047	-6.310	-6.546	-26.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
876	1S	7.820	5.707	3.867	25.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
876	1T	-2.047	5.707	-6.546	25.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
876	2	4.869	-0.939	-9.679	-4.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
876	7	3.879	-0.560	-6.014	-2.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
876	8	3.869	-0.561	-6.046	-2.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

877	1A	5.562	-7.951	6.829	-31.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
877	1B	-3.275	-7.951	-8.383	-31.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
877	1C	5.562	7.289	6.829	32.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
877	1D	-3.275	7.289	-8.383	32.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
877	1I	4.655	-13.214	4.819	-55.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
877	1J	-2.367	-13.214	-6.372	-55.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
877	1K	4.655	12.552	4.819	55.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
877	1L	-2.367	12.552	-6.372	55.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
877	1Q	3.518	-5.192	3.889	-19.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
877	1R	-1.230	-5.192	-5.442	-19.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
877	1S	3.518	4.530	3.889	20.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
877	1T	-1.230	4.530	-5.442	20.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
877	2	4.879	-0.893	-8.712	-2.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
877	7	3.277	-0.560	-5.456	-1.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
877	8	3.268	-0.562	-5.492	-1.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

878	1A	2.506	-6.869	7.042	-21.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
878	1B	-1.931	-6.869	-8.071	-21.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
878	1C	2.506	6.234	7.042	22.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
878	1D	-1.931	6.234	-8.071	22.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
878	1I	2.035	-11.451	4.830	-39.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
878	1J	-1.460	-11.451	-5.859	-39.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
878	1K	2.035	10.816	4.830	40.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	--
878	1L	-1.460	10.816	-5.859	40.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
878	1Q	1.418	-4.529	4.052	-13.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
878	1R	-0.843	-4.529	-5.081	-13.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
878	1S	1.418	3.893	4.052	15.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
878	1T	-0.843	3.893	-5.081	15.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
878	2	5.354	-0.870	-7.434	-0.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.03	--
878	7	3.281	-0.597	-4.725	0.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
878	8	3.273	-0.597	-4.766	0.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

879	1A	0.694	-6.248	6.955	-14.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
879	1B	-0.905	-6.248	-7.788	-14.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
879	1C	0.694	5.720	6.955	16.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
879	1D	-0.905	5.720	-7.788	16.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
879	1I	0.715	-9.592	4.849	-24.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
879	1J	-0.926	-9.592	-5.682	-24.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
879	1K	0.715	9.064	4.849	26.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
879	1L	-0.926	9.064	-5.682	26.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
879	1Q	0.434	-3.910	4.067	-8.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
879	1R	-0.645	-3.910	-4.900	-8.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
879	1S	0.434	3.382	4.067	10.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
879	1T	-0.645	3.382	-4.900	10.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
879	2	5.947	-0.829	-5.893	1.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
879	7	3.522	-0.626	-3.830	1.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
879	8	3.516	-0.625	-3.876	1.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

880	1A	1.130	-7.133	6.904	-21.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
880	1B	-1.301	-7.133	-7.856	-21.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
880	1C	1.130	6.549	6.904	22.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
880	1D	-1.301	6.549	-7.856	22.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
880	1I	0.963	-10.182	4.684	-29.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
880	1J	-1.133	-10.182	-5.637	-29.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
880	1K	0.963	9.598	4.684	30.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
880	1L	-1.133	9.598	-5.637	30.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
880	1Q	0.659	-4.275	4.007	-11.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
880	1R	-0.829	-4.275	-4.960	-11.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
880	1S	0.659	3.691	4.007	13.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
880	1T	-0.829	3.691	-4.960	13.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
880	2	6.534	-0.740	5.791	3.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
880	7	3.956	-0.614	3.244	2.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
880	8	3.953	-0.611	3.192	2.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

881	1A	3.808	-8.408	6.955	-31.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
881	1B	-2.492	-8.408	-8.197	-31.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
881	1C	3.808	7.750	6.955	32.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
881	1D	-2.492	7.750	-8.197	32.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
881	1I	2.501	-12.167	4.391	-45.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
881	1J	-1.185	-12.167	-5.632	-45.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
881	1K	2.501	11.509	4.391	46.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
881	1L	-1.185	11.509	-5.632	46.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
881	1Q	2.206	-5.058	3.887	-17.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
881	1R	-0.890	-5.058	-5.129	-17.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
881	1S	2.206	4.400	3.887	18.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
881	1T	-0.890	4.400	-5.129	18.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--

881	2	6.942	0.881	7.953	4.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--
881	7	4.524	-0.536	4.588	2.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
881	8	4.523	-0.532	4.538	2.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

882	1A	9.105	-7.714	6.841	-33.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
882	1B	-4.381	-7.714	-8.387	-33.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
882	1C	9.105	6.933	6.841	31.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
882	1D	-4.381	6.933	-8.387	31.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
882	1I	8.377	-12.643	5.240	-55.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
882	1J	-3.653	-12.643	-6.786	-55.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
882	1K	8.377	11.863	5.240	54.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
882	1L	-3.653	11.863	-6.786	54.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
882	1Q	6.258	-5.058	3.765	-21.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
882	1R	-1.534	-5.058	-5.311	-21.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
882	1S	6.258	4.278	3.765	19.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
882	1T	-1.534	4.278	-5.311	19.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
882	2	5.979	-0.741	-8.749	-3.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
882	7	4.842	-0.477	-5.709	-2.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
882	8	4.830	-0.473	-5.742	-2.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

883	1A	5.762	-6.204	6.828	-24.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
883	1B	-3.426	-6.204	-7.215	-24.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
883	1C	5.762	5.393	6.828	25.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
883	1D	-3.426	5.393	-7.215	25.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
883	1I	5.095	-10.070	5.035	-43.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
883	1J	-2.758	-10.070	-5.422	-43.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
883	1K	5.095	9.259	5.035	43.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
883	1L	-2.758	9.259	-5.422	43.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
883	1Q	3.709	-4.121	3.919	-15.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
883	1R	-1.372	-4.121	-4.306	-15.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
883	1S	3.709	3.310	3.919	16.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
883	1T	-1.372	3.310	-4.306	16.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
883	2	5.542	-0.717	-8.387	-1.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
883	7	3.945	-0.463	-5.184	-0.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
883	8	3.937	-0.464	-5.221	-0.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

884	1A	2.767	-5.362	6.750	-16.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
884	1B	-2.077	-5.362	-6.496	-16.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
884	1C	2.767	4.621	6.750	18.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
884	1D	-2.077	4.621	-6.496	18.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
884	1I	2.319	-8.890	4.857	-30.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
884	1J	-1.629	-8.890	-4.603	-30.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
884	1K	2.319	8.149	4.857	32.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
884	1L	-1.629	8.149	-4.603	32.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
884	1Q	1.580	-3.625	3.967	-10.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
884	1R	-0.889	-3.625	-3.713	-10.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
884	1S	1.580	2.884	3.967	12.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
884	1T	-0.889	2.884	-3.713	12.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
884	2	5.489	-0.743	-8.320	0.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.03	--
884	7	3.477	-0.531	-5.008	0.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
884	8	3.472	-0.532	-5.047	0.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

885	1A	1.310	-4.938	6.444	-11.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
885	1B	-1.226	-4.938	-6.102	-11.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
885	1C	1.310	4.345	6.444	12.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
885	1D	-1.226	4.345	-6.102	12.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
885	1I	1.137	-7.488	4.587	-18.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
885	1J	-1.054	-7.488	-4.246	-18.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
885	1K	1.137	6.896	4.587	20.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
885	1L	-1.054	6.896	-4.246	20.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
885	1Q	0.685	-3.137	3.830	-6.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
885	1R	-0.601	-3.137	-3.489	-6.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
885	1S	0.685	2.545	3.830	8.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
885	1T	-0.601	2.545	-3.489	8.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
885	2	5.841	-0.773	-8.474	1.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
885	7	3.528	-0.608	-5.069	1.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
885	8	3.525	-0.608	-5.111	1.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

886	1A	1.754	-5.610	6.528	-16.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
886	1B	-1.491	-5.610	-6.205	-16.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
886	1C	1.754	4.945	6.528	18.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
886	1D	-1.491	4.945	-6.205	18.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
886	1I	1.216	-7.888	4.488	-22.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
886	1J	-0.953	-7.888	-4.165	-22.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
886	1K	1.216	7.223	4.488	24.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
886	1L	-0.953	7.223	-4.165	24.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
886	1Q	0.901	-3.417	3.851	-8.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
886	1R	-0.638	-3.417	-3.528	-8.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
886	1S	0.901	2.752	3.851	10.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
886	1T	-0.638	2.752	-3.528	10.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
886	2	6.325	-0.771	-8.636	3.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
886	7	3.870	-0.658	-5.181	2.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
886	8	3.870	-0.657	-5.226	2.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

887	1A	3.851	-6.528	6.868	-24.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
887	1B	-2.660	-6.528	-6.789	-24.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--

887	1C	3.851	5.744	6.868	25.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
887	1D	-2.660	5.744	-6.789	25.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
887	1I	2.341	-9.366	4.382	-35.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
887	1J	-1.149	-9.366	-4.302	-35.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
887	1K	2.341	8.582	4.382	36.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
887	1L	-1.149	8.582	-4.302	36.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
887	1Q	2.133	-4.023	3.888	-13.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
887	1R	-0.941	-4.023	-3.809	-13.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
887	1S	2.133	3.239	3.888	15.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
887	1T	-0.941	3.239	-3.809	15.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
887	2	6.491	-0.700	-8.686	3.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.03	--
887	7	4.222	-0.649	-5.263	2.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
887	8	4.222	-0.647	-5.310	2.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

888	1A	8.046	-6.030	6.589	-26.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
888	1B	-3.719	-6.030	-7.627	-26.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
888	1C	8.046	5.142	6.589	25.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
888	1D	-3.719	5.142	-7.627	25.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
888	1I	7.648	-9.816	5.189	-44.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
888	1J	-3.322	-9.816	-6.227	-44.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
888	1K	7.648	8.927	5.189	42.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
888	1L	-3.322	8.927	-6.227	42.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
888	1Q	5.608	-4.071	3.594	-17.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
888	1R	-1.282	-4.071	-4.631	-17.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
888	1S	5.608	3.182	3.594	15.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
888	1T	-1.282	3.182	-4.631	15.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
888	2	5.353	-0.546	-6.598	-3.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
888	7	4.362	-0.552	-4.266	-2.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
888	8	4.352	-0.548	-4.302	-2.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

889	1A	3.782	-4.642	6.988	-20.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
889	1B	-2.180	-4.642	-6.300	-20.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
889	1C	3.782	3.809	6.988	21.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
889	1D	-2.180	3.809	-6.300	21.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
889	1I	3.310	-7.491	5.323	-34.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
889	1J	-1.708	-7.491	-4.635	-34.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
889	1K	3.310	6.658	5.323	35.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
889	1L	-1.708	6.658	-4.635	35.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
889	1Q	2.401	-3.178	4.086	-12.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
889	1R	-0.799	-3.178	-3.398	-12.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
889	1S	2.401	2.345	4.086	13.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
889	1T	-0.799	2.345	-3.398	13.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
889	2	4.214	-0.513	-6.959	-1.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
889	7	2.953	-0.463	-4.232	-0.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
889	8	2.948	-0.460	-4.269	-0.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

890	1A	2.087	-3.993	6.388	-13.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
890	1B	-1.654	-3.993	-6.174	-13.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
890	1C	2.087	3.300	6.388	15.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
890	1D	-1.654	3.300	-6.174	15.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
890	1I	1.615	-6.485	4.522	-24.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
890	1J	-1.181	-6.485	-4.307	-24.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
890	1K	1.615	5.792	4.522	26.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
890	1L	-1.181	5.792	-4.307	26.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
890	1Q	1.101	-2.737	3.586	-8.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
890	1R	-0.668	-2.737	-3.371	-8.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
890	1S	1.101	2.043	3.586	10.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
890	1T	-0.668	2.043	-3.371	10.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
890	2	3.965	-0.556	-8.064	0.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
890	7	2.495	-0.399	-4.858	0.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
890	8	2.492	-0.400	-4.896	0.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

891	1A	1.333	-3.666	6.057	-8.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
891	1B	-1.227	-3.666	-5.921	-8.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
891	1C	1.333	3.157	6.057	11.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
891	1D	-1.227	3.157	-5.921	11.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
891	1I	1.054	-5.583	4.192	-14.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
891	1J	-0.948	-5.583	-4.055	-14.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
891	1K	1.054	5.074	4.192	17.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
891	1L	-0.948	5.074	-4.055	17.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
891	1Q	0.642	-2.371	3.397	-5.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
891	1R	-0.537	-2.371	-3.260	-5.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
891	1S	0.642	1.862	3.397	7.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
891	1T	-0.537	1.862	-3.260	7.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
891	2	4.255	-0.635	-9.427	2.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
891	7	2.583	-0.501	-5.677	1.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
891	8	2.583	-0.502	-5.716	1.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

892	1A	1.557	-4.070	6.119	-13.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
892	1B	-1.388	-4.070	-6.017	-13.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
892	1C	1.557	3.477	6.119	15.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
892	1D	-1.388	3.477	-6.017	15.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
892	1I	1.091	-5.799	4.085	-18.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
892	1J	-0.922	-5.799	-3.982	-18.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
892	1K	1.091	5.206	4.085	20.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
892	1L	-0.922	5.206	-3.982	20.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
892	1Q	0.761	-2.552	3.397	-7.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
892	1R	-0.591	-2.552	-3.294	-7.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

892	1S	0.761	1.959	3.397	9.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
892	1T	-0.591	1.959	-3.294	9.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
892	2	4.598	-0.714	-10.991	3.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
892	7	2.809	-0.605	-6.615	2.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
892	8	2.810	-0.605	-6.655	2.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
893	1A	2.699	-4.761	6.586	-20.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
893	1B	-1.933	-4.761	-6.388	-20.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
893	1C	2.699	3.997	6.586	21.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
893	1D	-1.933	3.997	-6.388	21.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
893	1I	1.715	-6.805	4.187	-28.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
893	1J	-0.949	-6.805	-3.988	-28.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
893	1K	1.715	6.041	4.187	30.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
893	1L	-0.949	6.041	-3.988	30.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
893	1Q	1.455	-3.019	3.590	-11.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
893	1R	-0.689	-3.019	-3.391	-11.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
893	1S	1.455	2.254	3.590	12.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
893	1T	-0.689	2.254	-3.391	12.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
893	2	4.924	-0.751	-12.584	3.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
893	7	3.116	-0.675	-7.545	2.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
893	8	3.119	-0.674	-7.586	2.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
894	1A	3.367	-4.457	7.831	-22.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
894	1B	-1.700	-4.457	-6.481	-22.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
894	1C	3.367	3.643	7.831	21.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
894	1D	-1.700	3.643	-6.481	21.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
894	1I	3.095	-6.716	6.092	-36.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
894	1J	-1.428	-6.716	-4.742	-36.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
894	1K	3.095	5.901	6.092	35.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
894	1L	-1.428	5.901	-4.742	35.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
894	1Q	2.263	-2.973	4.524	-14.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
894	1R	-0.596	-2.973	-3.174	-14.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
894	1S	2.263	2.159	4.524	13.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
894	1T	-0.596	2.159	-3.174	13.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
894	2	2.565	-0.430	-2.840	-2.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
894	7	1.981	-0.495	-1.749	-2.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
894	8	1.976	-0.493	-1.791	-2.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
895	1A	1.472	-3.231	5.824	-17.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
895	1B	-1.268	-3.231	-6.539	-17.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
895	1C	1.472	2.549	5.824	18.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
895	1D	-1.268	2.549	-6.539	18.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
895	1I	0.991	-4.999	4.168	-29.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
895	1J	-0.787	-4.999	-4.884	-29.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
895	1K	0.991	4.318	4.168	30.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
895	1L	-0.787	4.318	-4.884	30.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
895	1Q	0.721	-2.217	2.982	-10.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
895	1R	-0.516	-2.217	-3.698	-10.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
895	1S	0.721	1.536	2.982	11.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
895	1T	-0.516	1.536	-3.698	11.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
895	2	1.659	-0.290	-5.144	-0.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
895	7	1.050	-0.373	-3.294	-0.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
895	8	1.048	-0.372	-3.332	-0.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
896	1A	1.325	-2.752	5.467	-11.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
896	1B	-1.134	-2.752	-6.244	-11.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
896	1C	1.325	2.249	5.467	13.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
896	1D	-1.134	2.249	-6.244	13.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
896	1I	0.996	-4.266	3.709	-20.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
896	1J	-0.805	-4.266	-4.486	-20.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
896	1K	0.996	3.762	3.709	23.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
896	1L	-0.805	3.762	-4.486	23.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
896	1Q	0.664	-1.854	2.752	-7.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
896	1R	-0.473	-1.854	-3.529	-7.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
896	1S	0.664	1.351	2.752	9.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
896	1T	-0.473	1.351	-3.529	9.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
896	2	1.853	-0.302	-7.216	0.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
896	7	1.163	-0.234	-4.555	1.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
896	8	1.162	-0.233	-4.590	1.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
897	1A	0.925	-2.453	5.187	-7.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
897	1B	-0.894	-2.453	-6.055	-7.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
897	1C	0.925	2.144	5.187	9.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
897	1D	-0.894	2.144	-6.055	9.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
897	1I	0.702	-3.805	3.397	-12.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
897	1J	-0.671	-3.805	-4.265	-12.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
897	1K	0.702	3.497	3.397	14.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
897	1L	-0.671	3.497	-4.265	14.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
897	1Q	0.415	-1.587	2.574	-4.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
897	1R	-0.383	-1.587	-3.442	-4.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
897	1S	0.415	1.279	2.574	6.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
897	1T	-0.383	1.279	-3.442	6.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
897	2	1.925	-0.405	-9.410	2.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
897	7	1.165	-0.303	-5.898	1.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
897	8	1.165	-0.305	-5.931	1.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

898	1A	0.986	-2.595	5.197	-11.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
898	1B	-0.887	-2.595	-6.108	-11.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
898	1C	0.986	2.201	5.197	13.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
898	1D	-0.887	2.201	-6.108	13.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
898	1I	0.747	-3.886	3.270	-15.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
898	1J	-0.647	-3.886	-4.180	-15.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
898	1K	0.747	3.491	3.270	17.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
898	1L	-0.647	3.491	-4.180	17.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
898	1Q	0.476	-1.679	2.555	-5.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
898	1R	-0.376	-1.679	-3.466	-5.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
898	1S	0.476	1.285	2.555	8.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
898	1T	-0.376	1.285	-3.466	8.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
898	2	2.202	-0.536	-11.712	2.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
898	7	1.351	-0.438	-7.294	2.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
898	8	1.352	-0.439	-7.327	2.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

899	1A	1.481	-2.999	5.626	-16.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
899	1B	-1.213	-2.999	-6.421	-16.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
899	1C	1.481	2.413	5.626	18.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
899	1D	-1.213	2.413	-6.421	18.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
899	1I	0.996	-4.433	3.366	-24.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
899	1J	-0.728	-4.433	-4.161	-24.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
899	1K	0.996	3.846	3.366	26.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
899	1L	-0.728	3.846	-4.161	26.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
899	1Q	0.755	-1.988	2.743	-9.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
899	1R	-0.488	-1.988	-3.538	-9.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
899	1S	0.755	1.402	2.743	11.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
899	1T	-0.488	1.402	-3.538	11.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
899	2	2.244	-0.663	-14.395	3.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
899	7	1.419	-0.570	-8.876	2.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
899	8	1.421	-0.569	-8.910	2.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

900	1A	1.758	-3.895	7.304	-20.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
900	1B	-3.268	-3.895	-10.472	-20.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
900	1C	1.758	3.364	7.304	18.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
900	1D	-3.268	3.364	-10.472	18.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
900	1I	1.761	-6.221	6.159	-32.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
900	1J	-3.272	-6.221	-9.327	-32.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
900	1K	1.761	5.689	6.159	31.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
900	1L	-3.272	5.689	-9.327	31.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
900	1Q	0.764	-2.580	3.516	-12.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
900	1R	-2.275	-2.580	-6.684	-12.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
900	1S	0.764	2.048	3.516	11.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
900	1T	-2.275	2.048	-6.684	11.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
900	2	-0.598	-0.216	-1.835	-2.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
900	7	-0.762	-0.284	-1.955	-1.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
900	8	-0.761	-0.282	-1.998	-1.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

901	1A	0.698	-2.613	5.081	-15.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
901	1B	-0.484	-2.613	-6.720	-15.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
901	1C	0.698	2.162	5.081	16.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
901	1D	-0.484	2.162	-6.720	16.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
901	1I	0.571	-4.193	3.695	-26.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
901	1J	-0.358	-4.193	-5.335	-26.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
901	1K	0.571	3.742	3.695	27.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
901	1L	-0.358	3.742	-5.335	27.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
901	1Q	0.390	-1.784	2.387	-9.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
901	1R	-0.176	-1.784	-4.027	-9.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
901	1S	0.390	1.333	2.387	10.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
901	1T	-0.176	1.333	-4.027	10.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
901	2	0.399	-0.141	-4.028	-0.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
901	7	0.297	-0.216	-2.861	-0.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
901	8	0.296	-0.214	-2.897	-0.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

902	1A	0.497	-2.153	4.245	-9.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
902	1B	-0.389	-2.153	-6.030	-9.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
902	1C	0.497	1.854	4.245	12.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
902	1D	-0.389	1.854	-6.030	12.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
902	1I	0.415	-3.455	2.807	-18.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
902	1J	-0.307	-3.455	-4.592	-18.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
902	1K	0.415	3.156	2.807	20.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
902	1L	-0.307	3.156	-4.592	20.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
902	1Q	0.273	-1.449	1.844	-6.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
902	1R	-0.165	-1.449	-3.629	-6.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
902	1S	0.273	1.150	1.844	8.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
902	1T	-0.165	1.150	-3.629	8.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
902	2	0.362	-0.075	-6.669	0.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
902	7	0.224	-0.108	-4.461	1.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
902	8	0.224	-0.107	-4.492	1.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

903	1A	0.329	-1.926	4.104	-5.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
903	1B	-0.326	-1.926	-5.709	-5.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
903	1C	0.329	1.812	4.104	8.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
903	1D	-0.326	1.812	-5.709	8.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
903	1I	0.257	-2.967	2.527	-10.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
903	1J	-0.255	-2.967	-4.131	-10.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
903	1K	0.257	2.852	2.527	12.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
903	1L	-0.255	2.852	-4.131	12.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--

903	1Q	0.149	-1.203	1.778	-3.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
903	1R	-0.146	-1.203	-3.382	-3.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
903	1S	0.149	1.088	1.778	6.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
903	1T	-0.146	1.088	-3.382	6.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
903	2	0.353	-0.191	-9.177	2.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
903	7	0.212	-0.118	-5.943	2.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
903	8	0.212	-0.119	-5.970	2.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
904	1A	0.325	-2.135	4.147	-9.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
904	1B	-0.298	-2.135	-5.819	-9.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
904	1C	0.325	1.939	4.147	12.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
904	1D	-0.298	1.939	-5.819	12.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
904	1I	0.269	-3.139	2.323	-13.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
904	1J	-0.241	-3.139	-3.995	-13.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
904	1K	0.269	2.942	2.323	15.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
904	1L	-0.241	2.942	-3.995	15.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
904	1Q	0.159	-1.328	1.738	-4.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
904	1R	-0.132	-1.328	-3.410	-4.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
904	1S	0.159	1.131	1.738	7.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
904	1T	-0.132	1.131	-3.410	7.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
904	2	0.466	-0.329	-11.780	3.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
904	7	0.288	-0.255	-7.530	2.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
904	8	0.288	-0.255	-7.556	2.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
905	1A	0.485	-2.504	4.490	-15.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
905	1B	-0.394	-2.504	-6.355	-15.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
905	1C	0.485	2.132	4.490	17.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
905	1D	-0.394	2.132	-6.355	17.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
905	1I	0.337	-3.640	2.314	-21.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
905	1J	-0.245	-3.640	-4.180	-21.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
905	1K	0.337	3.267	2.314	23.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
905	1L	-0.245	3.267	-4.180	23.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
905	1Q	0.248	-1.603	1.816	-8.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
905	1R	-0.157	-1.603	-3.682	-8.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
905	1S	0.248	1.231	1.816	10.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
905	1T	-0.157	1.231	-3.682	10.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
905	2	0.379	-0.469	-14.284	3.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
905	7	0.253	-0.390	-9.084	2.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
905	8	0.253	-0.389	-9.116	2.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
906	1A	14.812	-15.980	5.607	-91.474	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
906	1B	-4.361	-15.980	-11.045	-91.474	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
906	1C	14.812	15.586	5.607	88.779	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.02	--
906	1D	-4.361	15.586	-11.045	88.779	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	--
906	1I	15.582	-10.702	6.909	-54.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
906	1J	-5.131	-10.702	-12.347	-54.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
906	1K	15.582	10.308	6.909	51.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
906	1L	-5.131	10.308	-12.347	51.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
906	1Q	11.548	-6.341	3.468	-34.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
906	1R	-1.096	-6.341	-8.906	-34.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
906	1S	11.548	5.947	3.468	32.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
906	1T	-1.096	5.947	-8.906	32.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
906	2	6.068	2.326	-13.301	14.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
906	7	6.433	1.339	-9.508	7.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
906	8	6.440	1.341	-9.558	7.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
907	1A	14.212	-11.719	5.253	-68.465	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
907	1B	-5.257	-11.719	-8.604	-68.465	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
907	1C	14.212	11.157	5.253	65.027	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
907	1D	-5.257	11.157	-8.604	65.027	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
907	1I	14.893	-9.171	6.628	-43.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
907	1J	-5.938	-9.171	-9.978	-43.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
907	1K	14.893	8.609	6.628	39.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
907	1L	-5.938	8.609	-9.978	39.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
907	1Q	10.756	-5.078	3.364	-27.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
907	1R	-1.800	-5.078	-6.715	-27.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
907	1S	10.756	4.517	3.364	23.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
907	1T	-1.800	4.517	-6.715	23.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
907	2	5.515	1.645	-7.382	9.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
907	7	5.702	0.900	-5.377	4.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
907	8	5.708	0.903	-5.428	4.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
908	1A	14.952	-9.904	4.909	-54.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
908	1B	-5.285	-9.904	-8.450	-54.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
908	1C	14.952	9.172	4.909	50.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
908	1D	-5.285	9.172	-8.450	50.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
908	1I	15.319	-7.692	6.132	-35.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
908	1J	-5.652	-7.692	-9.674	-35.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
908	1K	15.319	6.960	6.132	31.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
908	1L	-5.652	6.960	-9.674	31.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
908	1Q	11.166	-4.392	2.904	-22.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
908	1R	-1.500	-4.392	-6.445	-22.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
908	1S	11.166	3.660	2.904	18.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
908	1T	-1.500	3.660	-6.445	18.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
908	2	4.762	1.238	-2.502	6.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
908	7	4.898	0.628	-1.940	2.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
908	8	4.903	0.631	-1.993	2.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
909	1A	17.100	-9.334	9.571	-43.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
909	1B	-7.176	-9.334	-6.736	-43.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
909	1C	17.100	8.618	9.571	38.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
909	1D	-7.176	8.618	-6.736	38.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
909	1I	17.080	-6.548	11.271	-29.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
909	1J	-7.156	-6.548	-8.435	-29.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
909	1K	17.080	5.832	11.271	23.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
909	1L	-7.156	5.832	-8.435	23.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
909	1Q	12.350	-4.056	6.915	-19.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
909	1R	-2.426	-4.056	-4.079	-19.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
909	1S	12.350	3.340	6.915	14.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
909	1T	-2.426	3.340	-4.079	14.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
909	2	4.686	0.942	2.960	3.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
909	7	5.458	0.485	2.509	0.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
909	8	5.444	0.487	2.446	1.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
910	1A	17.491	-11.789	17.797	-39.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
910	1B	-9.041	-11.789	-7.945	-39.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
910	1C	17.491	11.237	17.797	33.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
910	1D	-9.041	11.237	-7.945	33.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
910	1I	17.455	-12.888	20.034	-26.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
910	1J	-9.004	-12.888	-10.182	-26.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
910	1K	17.455	12.336	20.034	20.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
910	1L	-9.004	12.336	-10.182	20.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
910	1Q	12.238	-6.119	13.350	-17.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
910	1R	-3.788	-6.119	-3.498	-17.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
910	1S	12.238	5.567	13.350	12.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
910	1T	-3.788	5.567	-3.498	12.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
910	2	4.439	0.774	7.998	2.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
910	7	4.918	0.456	7.408	-1.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
910	8	4.908	0.456	7.327	-1.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
911	1A	5.882	-8.096	6.539	-41.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
911	1B	-0.483	-8.096	-3.948	-41.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
911	1C	5.882	7.302	6.539	37.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
911	1D	-0.483	7.302	-3.948	37.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
911	1I	10.458	-5.779	10.543	-27.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
911	1J	-5.059	-5.779	-7.952	-27.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
911	1K	10.458	4.985	10.543	23.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
911	1L	-5.059	4.985	-7.952	23.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
911	1Q	6.258	-3.587	5.811	-17.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
911	1R	-0.858	-3.587	-3.220	-17.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
911	1S	6.258	2.793	5.811	14.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
911	1T	-0.858	2.793	-3.220	14.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
911	2	2.913	-1.171	5.553	-8.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
911	7	3.179	-0.712	3.969	-6.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
911	8	3.172	-0.712	3.925	-6.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
912	1A	0.956	-5.880	5.596	-33.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
912	1B	-0.154	-5.880	-4.348	-33.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
912	1C	0.956	5.346	5.596	30.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
912	1D	-0.154	5.346	-4.348	30.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
912	1I	1.407	-3.914	9.336	-23.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
912	1J	-0.605	-3.914	-8.089	-23.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
912	1K	1.407	3.381	9.336	19.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
912	1L	-0.605	3.381	-8.089	19.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
912	1Q	0.877	-2.537	4.856	-14.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
912	1R	-0.075	-2.537	-3.609	-14.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
912	1S	0.877	2.004	4.856	11.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
912	1T	-0.075	2.004	-3.609	11.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
912	2	0.408	-0.694	7.055	-8.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
912	7	0.455	-0.341	4.511	-5.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
912	8	0.453	-0.342	4.470	-5.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
913	1A	0.306	-4.346	3.025	-31.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
913	1B	-0.325	-4.346	-4.539	-31.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
913	1C	0.306	3.798	3.025	31.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
913	1D	-0.325	3.798	-4.539	31.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
913	1I	0.455	-3.042	6.040	-21.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
913	1J	-0.474	-3.042	-7.554	-21.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
913	1K	0.455	2.493	6.040	20.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
913	1L	-0.474	2.493	-7.554	20.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
913	1Q	0.202	-1.952	2.566	-12.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
913	1R	-0.221	-1.952	-4.081	-12.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
913	1S	0.202	1.403	2.566	11.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
913	1T	-0.221	1.403	-4.081	11.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
913	2	-0.131	-0.328	5.701	-5.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
913	7	-0.077	-0.091	2.983	-3.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
913	8	-0.077	-0.094	2.953	-3.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
914	1A	9.188	-11.287	2.527	-67.771	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
914	1B	0.042	-11.287	-5.990	-67.771	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
914	1C	9.188	10.737	2.527	64.206	--	--	4.52						

914	1K	15.983	6.834	7.063	41.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
914	1L	-6.753	6.834	-10.526	41.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
914	1Q	9.954	-4.559	-2.776	-27.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
914	1R	-0.724	-4.559	-6.239	-27.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
914	1S	9.954	4.010	2.776	24.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
914	1T	-0.724	4.010	-6.239	24.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
914	2	5.264	1.629	-5.784	9.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
914	7	5.453	0.878	-4.272	4.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
914	8	5.437	0.881	-4.302	4.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
915	1A	9.411	-9.286	2.321	-54.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
915	1B	0.476	-9.286	-6.049	-54.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
915	1C	9.411	8.572	2.321	49.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
915	1D	0.476	8.572	-6.049	49.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
915	1I	16.115	-6.375	6.541	-35.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
915	1J	-6.228	-6.375	-10.269	-35.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
915	1K	16.115	5.662	6.541	31.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
915	1L	-6.228	5.662	-10.269	31.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
915	1Q	10.118	-3.948	2.386	-22.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
915	1R	-0.231	-3.948	-6.114	-22.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
915	1S	10.118	3.235	2.386	18.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
915	1T	-0.231	3.235	-6.114	18.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
915	2	6.464	1.173	-2.518	6.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
915	7	6.508	0.574	-2.542	2.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
915	8	6.494	0.578	-2.569	2.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
916	1A	10.615	-8.118	4.361	-43.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
916	1B	-0.002	-8.118	-7.054	-43.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
916	1C	10.615	7.419	4.361	37.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
916	1D	-0.002	7.419	-7.054	37.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
916	1I	19.038	-5.778	9.211	-28.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
916	1J	-8.426	-5.778	-11.904	-28.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
916	1K	19.038	5.080	9.211	23.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
916	1L	-8.426	5.080	-11.904	23.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
916	1Q	11.552	-3.571	3.825	-19.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
916	1R	-0.940	-3.571	-6.518	-19.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
916	1S	11.552	2.872	3.825	13.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
916	1T	-0.940	2.872	-6.518	13.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
916	2	7.233	0.947	5.937	3.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
916	7	7.164	0.473	4.200	0.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
916	8	7.152	0.475	4.152	0.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
917	1A	11.194	-8.161	15.088	-37.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
917	1B	-1.157	-8.161	-3.993	-37.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
917	1C	11.194	7.610	15.088	31.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
917	1D	-1.157	7.610	-3.993	31.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
917	1I	21.849	-4.913	23.467	-24.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
917	1J	-11.812	-4.913	-12.372	-24.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
917	1K	21.849	4.362	23.467	18.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
917	1L	-11.812	4.362	-12.372	18.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
917	1Q	12.520	-3.413	14.104	-17.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
917	1R	-2.482	-3.413	-3.009	-17.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
917	1S	12.520	2.862	14.104	11.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
917	1T	-2.482	2.862	-3.009	11.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
917	2	6.960	0.769	13.801	1.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
917	7	6.848	-0.467	11.170	-1.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
917	8	6.840	-0.464	11.109	-1.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
918	1A	12.277	-9.581	16.707	-36.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
918	1B	-0.895	-9.581	-4.271	-36.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
918	1C	12.277	9.071	16.707	30.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
918	1D	-0.895	9.071	-4.271	30.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
918	1I	23.429	-5.170	26.258	-23.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
918	1J	-12.048	-5.170	-13.822	-23.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
918	1K	23.429	4.660	26.258	16.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
918	1L	-12.048	4.660	-13.822	16.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
918	1Q	13.610	-3.796	15.727	-16.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
918	1R	-2.228	-3.796	-3.291	-16.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
918	1S	13.610	3.286	15.727	10.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
918	1T	-2.228	3.286	-3.291	10.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
918	2	7.697	-1.040	14.234	-9.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
918	7	7.645	-0.685	11.775	-7.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
918	8	7.636	-0.683	11.722	-7.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
919	1A	10.919	-7.652	4.300	-43.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
919	1B	0.263	-7.652	-7.189	-43.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
919	1C	10.919	6.976	4.300	37.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
919	1D	0.263	6.976	-7.189	37.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
919	1I	19.367	-5.436	9.226	-28.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
919	1J	-8.184	-5.436	-12.114	-28.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
919	1K	19.367	4.761	9.226	22.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
919	1L	-8.184	4.761	-12.114	22.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
919	1Q	11.856	-3.375	3.759	-19.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
919	1R	-0.674	-3.375	-6.648	-19.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
919	1S	11.856	2.700	3.759	13.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
919	1T	-0.674	2.700	-6.648	13.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
919	2	6.997	-1.433	5.228	-10.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
919	7	7.170	-0.969	3.746	-8.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--

919	8	7.160	-0.966	3.699	-8.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
920	1A	9.526	-8.831	2.303	-54.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
920	1B	0.636	-8.831	-6.090	-54.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
920	1C	9.526	8.132	2.303	49.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
920	1D	0.636	8.132	-6.090	49.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
920	1I	16.238	-6.217	6.609	-35.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
920	1J	-6.077	-6.217	-10.396	-35.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
920	1K	16.238	5.519	6.609	31.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
920	1L	-6.077	5.519	-10.396	31.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
920	1Q	10.247	-3.794	2.382	-22.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
920	1R	-0.085	-3.794	-6.169	-22.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
920	1S	10.247	3.096	2.382	18.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
920	1T	-0.085	3.096	-6.169	18.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
920	2	5.504	-1.827	-1.856	-12.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
920	7	5.999	-1.238	-2.152	-8.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
920	8	5.987	-1.234	-2.183	-8.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
921	1A	9.352	-10.743	2.484	-67.815	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
921	1B	0.157	-10.743	-6.166	-67.815	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
921	1C	9.352	10.208	2.484	64.149	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
921	1D	0.157	10.208	-6.166	64.149	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
921	1I	16.165	-7.203	7.154	-44.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
921	1J	-6.655	-7.203	-10.836	-44.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
921	1K	16.165	6.668	7.154	41.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
921	1L	-6.655	6.668	-10.836	41.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
921	1Q	10.147	-4.381	2.766	-27.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
921	1R	-0.638	-4.381	-6.448	-27.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
921	1S	10.147	3.846	2.766	23.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
921	1T	-0.638	3.846	-6.448	23.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
921	2	5.986	-2.126	-7.624	-14.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
921	7	6.141	-1.385	-5.614	-9.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
921	8	6.143	-1.381	-5.663	-9.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
922	1A	10.141	-13.680	2.099	-89.167	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.01	--
922	1B	0.716	-13.680	-7.686	-89.167	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.01	--
922	1C	10.141	13.303	2.099	86.285	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.01	--
922	1D	0.716	13.303	-7.686	86.285	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.01	--
922	1I	16.705	-8.851	7.659	-61.448	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	--
922	1J	-5.848	-8.851	-13.246	-61.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
922	1K	16.705	8.474	7.659	58.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.02	--
922	1L	-5.848	8.474	-13.246	58.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
922	1Q	10.872	-5.375	2.785	-36.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
922	1R	-0.015	-5.375	-8.371	-36.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
922	1S	10.872	4.998	2.785	33.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
922	1T	-0.015	4.998	-8.371	33.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
922	2	6.716	-2.578	-14.814	-17.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
922	7	6.940	-1.622	-10.444	-11.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
922	8	6.941	-1.619	-10.499	-11.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
923	1A	12.273	-22.337	13.030	-136.037	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.81	0.03	--
923	1B	0.779	-22.337	-6.394	-136.037	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.80	0.03	--
923	1C	12.273	22.243	13.030	133.906	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.80	0.03	--
923	1D	0.779	22.243	-6.394	133.906	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.79	0.03	--
923	1I	20.989	-15.547	19.187	-94.961	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.05	--
923	1J	-7.937	-15.547	-12.551	-94.961	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.56	0.05	--
923	1K	20.989	15.453	19.187	92.830	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.05	--
923	1L	-7.937	15.453	-12.551	92.830	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.55	0.05	--
923	1Q	13.575	-8.822	11.599	-54.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.03	--
923	1R	-0.523	-8.822	-4.963	-54.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
923	1S	13.575	8.729	11.599	52.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
923	1T	-0.523	8.729	-4.963	52.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
923	2	8.273	-3.609	-19.215	-23.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
923	7	8.462	-2.179	-12.124	-14.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
923	8	8.465	-2.178	-12.170	-14.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
924	1A	0.501	-12.019	6.560	-28.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
924	1B	-0.779	-12.019	-10.847	-28.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
924	1C	0.501	11.766	6.560	29.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
924	1D	-0.779	11.766	-10.847	29.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
924	1I	0.446	-8.094	10.672	-20.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
924	1J	-0.725	-8.094	-14.960	-20.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
924	1K	0.446	7.840	10.672	21.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
924	1L	-0.725	7.840	-14.960	21.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
924	1Q	0.261	-4.793	5.302	-11.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
924	1R	-0.540	-4.793	-9.590	-11.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
924	1S	0.261	4.540	5.302	12.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
924	1T	-0.540	4.540	-9.590	12.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
924	2	-1.696	-2.192	-13.614	2.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
924	7	-1.094	-1.388	-9.364	1.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
924	8	-1.097	-1.387	-9.452	1.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
925	1A	0.673	-14.732	5.833	-43.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	--
925	1B	-0.879	-14.732	-10.134	-43.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
925	1C	0.673	14.387	5.833	44.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	--
925	1D	-0.879	14.387	-10.134	44.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--

925	1I	0.666	-10.042	10.430	-31.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
925	1J	-0.872	-10.042	-14.731	-31.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
925	1K	0.666	9.697	10.430	32.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
925	1L	-0.872	9.697	-14.731	32.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
925	1Q	0.397	-5.906	5.050	-17.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
925	1R	-0.603	-5.906	-9.351	-17.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
925	1S	0.397	5.560	5.050	18.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
925	1T	-0.603	5.560	-9.351	18.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
925	2	-1.564	2.220	-14.891	5.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
925	7	-0.947	1.297	-10.091	3.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
925	8	-0.948	1.296	-10.169	3.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
926	1A	1.386	-10.793	4.589	-33.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
926	1B	-1.089	-10.793	-5.464	-33.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
926	1C	1.386	10.179	4.589	35.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
926	1D	-1.089	10.179	-5.464	35.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
926	1I	1.806	-7.524	6.938	-24.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
926	1J	-1.509	-7.524	-7.813	-24.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
926	1K	1.806	6.910	6.938	25.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
926	1L	-1.509	6.910	-7.813	25.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
926	1Q	1.001	-4.519	3.933	-13.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
926	1R	-0.704	-4.519	-4.808	-13.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
926	1S	1.001	3.904	3.933	14.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
926	1T	-0.704	3.904	-4.808	14.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
926	2	-2.498	1.600	-7.995	5.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
926	7	-1.419	-1.098	-5.014	3.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
926	8	-1.420	-1.095	-5.067	3.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
927	1A	1.463	-8.331	4.412	-26.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
927	1B	-1.036	-8.331	-4.143	-26.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
927	1C	1.463	7.625	4.412	27.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
927	1D	-1.036	7.625	-4.143	27.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
927	1I	2.224	-5.881	6.600	-18.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
927	1J	-1.797	-5.881	-6.332	-18.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
927	1K	2.224	5.175	6.600	20.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
927	1L	-1.797	5.175	-6.332	20.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
927	1Q	1.143	-3.600	3.812	-10.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
927	1R	-0.716	-3.600	-3.544	-10.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
927	1S	1.143	2.893	3.812	11.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
927	1T	-0.716	2.893	-3.544	11.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
927	2	-2.146	-1.411	-4.046	4.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
927	7	-1.183	-1.054	-2.415	3.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
927	8	-1.182	-1.052	-2.458	3.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
928	1A	1.228	-6.055	4.061	-21.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
928	1B	-0.897	-6.055	-3.927	-21.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
928	1C	1.228	5.409	4.061	23.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
928	1D	-0.897	5.409	-3.927	23.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
928	1I	1.848	-4.242	6.250	-15.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
928	1J	-1.517	-4.242	-6.116	-15.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
928	1K	1.848	3.596	6.250	17.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
928	1L	-1.517	3.596	-6.116	17.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
928	1Q	0.922	-2.673	3.446	-8.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
928	1R	-0.591	-2.673	-3.312	-8.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
928	1S	0.922	2.028	3.446	10.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
928	1T	-0.591	2.028	-3.312	10.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
928	2	-1.507	-1.231	-1.283	4.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
928	7	-0.846	-0.930	-0.812	3.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
928	8	-0.844	-0.930	-0.847	3.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
929	1A	0.777	-3.961	3.245	-17.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
929	1B	-0.665	-3.961	-4.177	-17.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
929	1C	0.777	3.511	3.245	20.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
929	1D	-0.665	3.511	-4.177	20.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
929	1I	1.083	-2.669	5.316	-12.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
929	1J	-0.972	-2.669	-6.248	-12.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
929	1K	1.083	2.219	5.316	15.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
929	1L	-0.972	2.219	-6.248	15.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
929	1Q	0.513	-1.739	2.616	-6.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
929	1R	-0.402	-1.739	-3.548	-6.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
929	1S	0.513	1.289	2.616	9.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
929	1T	-0.402	1.289	-3.548	9.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
929	2	-0.677	-0.931	1.718	4.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
929	7	-0.374	-0.692	0.742	3.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
929	8	-0.373	-0.692	0.715	3.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
930	1A	0.280	-3.310	2.280	-15.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
930	1B	-0.239	-3.310	-4.068	-15.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
930	1C	0.280	3.061	2.280	18.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
930	1D	-0.239	3.061	-4.068	18.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
930	1I	0.353	-2.258	4.246	-11.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
930	1J	-0.313	-2.258	-6.034	-11.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
930	1K	0.353	2.008	4.246	13.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
930	1L	-0.313	2.008	-6.034	13.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
930	1Q	0.172	-1.418	1.788	-5.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
930	1R	-0.131	-1.418	-3.576	-5.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
930	1S	0.172	1.169	1.788	8.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
930	1T	-0.131	1.169	-3.576	8.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--

930	2	-0.115	-0.637	2.168	3.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
930	7	-0.058	-0.455	0.788	3.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
930	8	-0.057	-0.454	0.771	3.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
931	1A	1.551	-18.106	4.897	-63.540	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.01	--
931	1B	-0.828	-18.106	-9.095	-63.540	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.01	--
931	1C	1.551	17.725	4.897	64.217	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
931	1D	-0.828	17.725	-9.095	64.217	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
931	1I	2.168	-12.149	9.450	-44.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
931	1J	-1.445	-12.149	-13.647	-44.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
931	1K	2.168	11.768	9.450	45.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
931	1L	-1.445	11.768	-13.647	45.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
931	1Q	1.265	-7.177	4.511	-24.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
931	1R	-0.541	-7.177	-8.709	-24.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
931	1S	1.265	6.796	4.511	25.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
931	1T	-0.541	6.796	-8.709	25.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
931	2	-1.055	2.675	-15.686	9.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
931	7	-0.438	1.608	-10.409	5.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
931	8	-0.437	1.607	-10.485	5.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
932	1A	3.077	-12.707	4.230	-49.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
932	1B	-1.312	-12.707	-5.515	-49.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
932	1C	3.077	12.042	4.230	50.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
932	1D	-1.312	12.042	-5.515	50.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
932	1I	4.785	-8.745	6.901	-34.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
932	1J	-3.020	-8.745	-8.186	-34.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
932	1K	4.785	8.080	6.901	35.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
932	1L	-3.020	8.080	-8.186	35.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
932	1Q	2.756	-5.261	3.758	-19.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
932	1R	-0.992	-5.261	-5.043	-19.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
932	1S	2.756	4.596	3.758	20.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
932	1T	-0.992	4.596	-5.043	20.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
932	2	-1.490	2.103	-8.295	7.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
932	7	0.485	1.224	-5.162	4.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
932	8	0.475	1.224	-5.211	4.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
933	1A	2.867	-9.723	4.217	-38.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
933	1B	-1.183	-9.723	-4.350	-38.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
933	1C	2.867	8.920	4.217	39.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
933	1D	-1.183	8.920	-4.350	39.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
933	1I	4.757	-6.724	6.874	-26.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
933	1J	-3.073	-6.724	-7.008	-26.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
933	1K	4.757	5.921	6.874	27.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
933	1L	-3.073	5.921	-7.008	27.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
933	1Q	2.670	-4.157	3.774	-15.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
933	1R	-0.986	-4.157	-3.908	-15.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
933	1S	2.670	3.354	3.774	16.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
933	1T	-0.986	3.354	-3.908	16.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
933	2	-1.321	1.525	-4.176	6.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
933	7	1.064	-0.913	-2.586	4.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
933	8	1.056	-0.910	-2.626	4.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
934	1A	2.049	-7.048	4.234	-31.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
934	1B	-0.874	-7.048	-3.904	-31.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
934	1C	2.049	6.245	4.234	33.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
934	1D	-0.874	6.245	-3.904	33.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
934	1I	3.275	-4.922	6.782	-21.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
934	1J	-2.100	-4.922	-6.452	-21.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
934	1K	3.275	4.118	6.782	23.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
934	1L	-2.100	4.118	-6.452	23.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
934	1Q	1.825	-3.127	3.699	-12.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
934	1R	-0.650	-3.127	-3.369	-12.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
934	1S	1.825	2.324	3.699	13.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
934	1T	-0.650	2.324	-3.369	13.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
934	2	-1.137	-1.154	1.029	5.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
934	7	0.798	-0.928	0.658	3.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
934	8	0.793	-0.927	-0.657	3.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
935	1A	1.084	-4.581	3.340	-26.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
935	1B	-0.697	-4.581	-4.166	-26.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
935	1C	1.084	3.944	3.340	28.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
935	1D	-0.697	3.944	-4.166	28.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
935	1I	1.637	-3.111	5.753	-18.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
935	1J	-1.250	-3.111	-6.579	-18.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
935	1K	1.637	2.474	5.753	19.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
935	1L	-1.250	2.474	-6.579	19.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
935	1Q	0.848	-2.071	2.790	-10.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
935	1R	-0.461	-2.071	-3.616	-10.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
935	1S	0.848	1.434	2.790	11.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
935	1T	-0.461	1.434	-3.616	11.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
935	2	-0.566	-1.032	2.465	5.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
935	7	0.278	-0.805	1.249	3.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
935	8	0.276	-0.804	1.219	3.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
936	1A	0.320	-3.793	2.354	-23.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
936	1B	-0.267	-3.793	-4.216	-23.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--

936	1C	0.320	3.375	2.354	25.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
936	1D	-0.267	3.375	-4.216	25.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
936	1I	0.459	-2.612	4.732	-16.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
936	1J	-0.405	-2.612	-6.594	-16.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
936	1K	0.459	2.194	4.732	18.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
936	1L	-0.405	2.194	-6.594	18.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
936	1Q	0.217	-1.681	1.942	-9.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
936	1R	-0.164	-1.681	-3.804	-9.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
936	1S	0.217	1.263	1.942	10.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
936	1T	-0.164	1.263	-3.804	10.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
936	2	-0.106	-0.787	2.948	5.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
936	7	-0.049	-0.594	1.234	3.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
936	8	-0.048	-0.593	1.213	3.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

937	1A	3.333	-20.987	4.027	-86.338	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.51	0.01	--
937	1B	-0.902	-20.987	-7.873	-86.338	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.51	0.01	--
937	1C	3.333	20.639	4.027	85.768	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.01	--
937	1D	-0.902	20.639	-7.873	85.768	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.01	--
937	1I	5.280	-14.071	7.373	-60.312	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.01	--
937	1J	-2.849	-14.071	-11.219	-60.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
937	1K	5.280	13.723	7.373	59.742	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.01	--
937	1L	-2.849	13.723	-11.219	59.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	--
937	1Q	3.195	-8.259	3.634	-34.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
937	1R	-0.764	-8.259	-7.480	-34.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
937	1S	3.195	7.910	3.634	33.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
937	1T	-0.764	7.910	-7.480	33.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
937	2	0.125	3.088	-15.792	12.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
937	7	0.728	1.883	-10.550	7.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
937	8	0.732	1.881	-10.628	7.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

938	1A	5.635	-14.266	3.751	-66.466	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.01	--
938	1B	-1.251	-14.266	-5.921	-66.466	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.01	--
938	1C	5.635	13.638	3.751	65.784	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
938	1D	-1.251	13.638	-5.921	65.784	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
938	1I	9.273	-9.688	7.231	-45.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
938	1J	-4.889	-9.688	-9.401	-45.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
938	1K	9.273	9.060	7.231	45.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
938	1L	-4.889	9.060	-9.401	45.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
938	1Q	5.584	-5.815	3.520	-26.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
938	1R	-1.200	-5.815	-5.690	-26.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
938	1S	5.584	5.187	3.520	25.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
938	1T	-1.200	5.187	-5.690	25.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
938	2	1.168	2.472	-8.528	10.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
938	7	1.416	1.480	-5.288	6.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
938	8	1.411	1.480	-5.340	6.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

939	1A	5.019	-10.900	3.758	-51.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
939	1B	-1.047	-10.900	-4.777	-51.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
939	1C	5.019	10.099	3.758	50.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
939	1D	-1.047	10.099	-4.777	50.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
939	1I	8.676	-7.498	6.978	-35.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
939	1J	-4.704	-7.498	-7.997	-35.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
939	1K	8.676	6.697	6.978	34.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
939	1L	-4.704	6.697	-7.997	34.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
939	1Q	5.123	-4.603	3.538	-20.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
939	1R	-1.151	-4.603	-4.557	-20.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
939	1S	5.123	3.802	3.538	19.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
939	1T	-1.151	3.802	-4.557	19.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
939	2	2.290	1.819	-4.655	8.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
939	7	2.430	1.081	-3.107	4.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
939	8	2.420	1.080	-3.144	4.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

940	1A	3.861	-7.934	4.544	-41.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
940	1B	-0.638	-7.934	-3.853	-41.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
940	1C	3.861	7.048	4.544	40.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
940	1D	-0.638	7.048	-3.853	40.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
940	1I	6.498	-5.505	7.523	-27.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
940	1J	-3.274	-5.505	-6.833	-27.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
940	1K	6.498	4.619	7.523	27.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
940	1L	-3.274	4.619	-6.833	27.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
940	1Q	3.884	-3.501	4.119	-16.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
940	1R	-0.661	-3.501	-3.428	-16.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
940	1S	3.884	2.615	4.119	15.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
940	1T	-0.661	2.615	-3.428	15.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
940	2	2.024	1.307	1.406	6.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
940	7	2.071	-0.812	0.978	4.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
940	8	2.063	-0.809	0.934	4.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

941	1A	1.623	-5.521	3.704	-34.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
941	1B	-0.560	-5.521	-4.390	-34.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
941	1C	1.623	4.738	3.704	34.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
941	1D	-0.560	4.738	-4.390	34.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
941	1I	2.464	-3.779	6.606	-23.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
941	1J	-1.401	-3.779	-7.293	-23.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
941	1K	2.464	2.997	6.606	22.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
941	1L	-1.401	2.997	-7.293	22.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
941	1Q	1.424	-2.513	3.144	-13.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
941	1R	-0.361	-2.513	-3.831	-13.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--

941	1S	1.424	1.730	3.144	13.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
941	1T	-0.361	1.730	-3.831	13.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
941	2	0.662	-1.041	3.458	6.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
941	7	0.679	-0.852	2.030	3.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
941	8	0.676	-0.850	1.994	3.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
942	1A	0.399	-4.315	2.847	-31.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
942	1B	-0.287	-4.315	-4.457	-31.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
942	1C	0.399	3.776	2.847	30.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
942	1D	-0.287	3.776	-4.457	30.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
942	1I	0.563	-3.017	5.702	-20.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
942	1J	-0.452	-3.017	-7.312	-20.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
942	1K	0.563	2.479	5.702	20.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
942	1L	-0.452	2.479	-7.312	20.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
942	1Q	0.285	-1.933	2.421	-12.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
942	1R	-0.173	-1.933	-4.031	-12.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
942	1S	0.285	1.395	2.421	11.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
942	1T	-0.173	1.395	-4.031	11.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
942	2	-0.159	-0.937	3.925	5.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
942	7	-0.100	-0.719	1.919	3.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
942	8	-0.099	-0.717	1.892	3.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
943	1A	6.485	-20.605	5.095	-115.212	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.02	--
943	1B	-0.631	-20.605	-8.157	-115.212	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.02	--
943	1C	6.485	20.362	5.095	113.720	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.02	--
943	1D	-0.631	20.362	-8.157	113.720	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.02	--
943	1I	10.805	-14.746	8.142	-80.751	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.03	--
943	1J	-4.952	-14.746	-11.203	-80.751	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.03	--
943	1K	10.805	14.503	8.142	79.259	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.03	--
943	1L	-4.952	14.503	-11.203	79.259	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.03	--
943	1Q	6.748	-8.292	4.040	-45.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
943	1R	-0.894	-8.292	-7.101	-45.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
943	1S	6.748	8.048	4.040	44.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
943	1T	-0.894	8.048	-7.101	44.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
943	2	2.473	3.345	-16.231	16.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
943	7	3.053	2.035	-10.604	9.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
943	8	3.060	2.034	-10.668	9.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
944	1A	9.152	-15.716	2.933	-83.399	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.02	--
944	1B	-0.667	-15.716	-6.731	-83.399	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.02	--
944	1C	9.152	15.204	2.933	81.524	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.02	--
944	1D	-0.667	15.204	-6.731	81.524	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.02	--
944	1I	15.680	-10.725	7.410	-57.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
944	1J	-7.195	-10.725	-11.208	-57.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
944	1K	15.680	10.213	7.410	55.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
944	1L	-7.195	10.213	-11.208	55.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
944	1Q	9.740	-6.342	3.055	-33.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
944	1R	-1.256	-6.342	-6.854	-33.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
944	1S	9.740	5.830	3.055	31.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
944	1T	-1.256	5.830	-6.854	31.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
944	2	3.359	2.536	-9.477	12.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
944	7	4.287	1.511	-6.755	6.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
944	8	4.293	1.511	-6.816	6.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
945	1A	7.103	-11.656	3.081	-62.813	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.01	--
945	1B	-0.531	-11.656	-5.401	-62.813	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.01	--
945	1C	7.103	10.966	3.081	60.475	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.01	--
945	1D	-0.531	10.966	-5.401	60.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
945	1I	12.312	-7.701	6.987	-42.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
945	1J	-5.740	-7.701	-9.307	-42.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
945	1K	12.312	7.011	6.987	39.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
945	1L	-5.740	7.011	-9.307	39.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
945	1Q	7.521	-4.782	3.142	-25.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
945	1R	-0.949	-4.782	-5.462	-25.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
945	1S	7.521	4.092	3.142	23.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
945	1T	-0.949	4.092	-5.462	23.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
945	2	3.886	1.863	-5.428	9.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
945	7	4.077	1.091	-3.915	4.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
945	8	4.064	1.092	-3.949	4.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
946	1A	7.276	-9.286	3.058	-49.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
946	1B	-0.371	-9.286	-5.289	-49.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
946	1C	7.276	8.442	3.058	47.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
946	1D	-0.371	8.442	-5.289	47.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
946	1I	12.772	-6.332	6.611	-33.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
946	1J	-5.866	-6.332	-8.842	-33.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
946	1K	12.772	5.488	6.611	30.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
946	1L	-5.866	5.488	-8.842	30.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
946	1Q	7.771	-3.990	2.882	-20.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
946	1R	-0.866	-3.990	-5.113	-20.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
946	1S	7.771	3.146	2.882	17.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
946	1T	-0.866	3.146	-5.113	17.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
946	2	4.432	1.393	-1.677	6.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
946	7	4.495	0.799	-1.640	3.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
946	8	4.483	0.799	-1.669	3.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

947	1A	5.031	-7.570	6.280	-40.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
947	1B	-0.480	-7.570	-3.893	-40.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
947	1C	5.031	6.758	6.280	37.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
947	1D	-0.480	6.758	-3.893	37.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
947	1I	8.803	-5.372	10.077	-26.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
947	1J	-4.252	-5.372	-7.690	-26.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
947	1K	8.803	4.560	10.077	23.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
947	1L	-4.252	4.560	-7.690	23.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
947	1Q	5.288	-3.375	5.572	-17.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
947	1R	-0.737	-3.375	-3.185	-17.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
947	1S	5.288	2.563	5.572	13.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
947	1T	-0.737	2.563	-3.185	13.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
947	2	3.023	1.122	5.525	5.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
947	7	3.023	-0.679	3.899	2.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
947	8	3.015	-0.676	3.856	2.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

948	1A	0.354	-5.783	4.589	-33.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
948	1B	-0.555	-5.783	-4.785	-33.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
948	1C	0.354	5.200	4.589	30.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
948	1D	-0.555	5.200	-4.785	30.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
948	1I	0.740	-3.906	8.454	-22.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
948	1J	-0.942	-3.906	-8.649	-22.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
948	1K	0.740	3.323	8.454	19.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
948	1L	-0.942	3.323	-8.649	19.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
948	1Q	0.291	-2.525	4.064	-14.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
948	1R	-0.493	-2.525	-4.260	-14.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
948	1S	0.291	1.941	4.064	11.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
948	1T	-0.493	1.941	-4.260	11.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
948	2	-0.277	-0.968	5.584	4.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
948	7	-0.219	-0.751	3.304	2.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
948	8	-0.217	-0.748	3.265	2.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

949	1A	1.775	-6.697	5.942	-30.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
949	1B	-3.414	-6.697	-10.017	-30.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
949	1C	1.775	6.188	5.942	29.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
949	1D	-3.414	6.188	-10.017	29.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
949	1I	1.742	-4.095	6.955	-18.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
949	1J	-3.380	-4.095	-11.030	-18.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
949	1K	1.742	3.585	6.955	17.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
949	1L	-3.380	3.585	-11.030	17.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
949	1Q	0.740	-2.717	3.312	-11.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
949	1R	-2.378	-2.717	-7.387	-11.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
949	1S	0.740	2.207	3.312	11.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
949	1T	-2.378	2.207	-7.387	11.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
949	2	-1.341	-0.321	-4.328	-5.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
949	7	-1.241	-0.130	-3.731	-3.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
949	8	-1.240	-0.128	-3.752	-3.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

950	1A	3.792	-12.785	4.714	-50.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
950	1B	-2.029	-12.785	-5.972	-50.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
950	1C	3.792	12.119	4.714	51.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
950	1D	-2.029	12.119	-5.972	51.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
950	1I	4.573	-7.639	6.851	-28.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
950	1J	-2.810	-7.639	-8.109	-28.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
950	1K	4.573	6.972	6.851	29.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
950	1L	-2.810	6.972	-8.109	29.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
950	1Q	2.887	-5.023	3.861	-18.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
950	1R	-1.124	-5.023	-5.118	-18.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
950	1S	2.887	4.357	3.861	19.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
950	1T	-1.124	4.357	-5.118	19.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
950	2	2.906	-2.377	-6.849	-7.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
950	7	2.222	-1.464	-4.497	-4.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
950	8	2.223	-1.465	-4.558	-4.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

951	1A	4.289	-9.761	4.992	-39.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	--
951	1B	-2.518	-9.761	-5.087	-39.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
951	1C	4.289	8.960	4.992	40.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	--
951	1D	-2.518	8.960	-5.087	40.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	--
951	1I	4.894	-5.974	6.846	-22.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
951	1J	-3.124	-5.974	-6.942	-22.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
951	1K	4.894	5.173	6.846	23.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
951	1L	-3.124	5.173	-6.942	23.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
951	1Q	3.115	-3.992	3.969	-14.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
951	1R	-1.345	-3.992	-4.064	-14.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
951	1S	3.115	3.190	3.969	15.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
951	1T	-1.345	3.190	-4.064	15.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
951	2	2.728	-1.838	-4.439	-5.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
951	7	2.109	-1.149	-2.733	-3.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
951	8	2.110	-1.150	-2.782	-3.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

952	1A	2.623	-7.303	5.063	-32.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
952	1B	-1.518	-7.303	-4.561	-32.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
952	1C	2.623	6.504	5.063	33.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
952	1D	-1.518	6.504	-4.561	33.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
952	1I	3.094	-4.516	6.817	-18.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
952	1J	-1.990	-4.516	-6.315	-18.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
952	1K	3.094	3.717	6.817	19.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
952	1L	-1.990	3.717	-6.315	19.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--

952	1Q	1.895	-3.090	3.954	-11.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
952	1R	-0.790	-3.090	-3.452	-11.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
952	1S	1.895	2.291	3.954	12.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
952	1T	-0.790	2.291	-3.452	12.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
952	2	1.505	-1.306	-2.469	-4.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
952	7	1.076	-0.815	-1.400	-2.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
952	8	1.078	-0.817	-1.440	-2.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
953	1A	0.941	-4.878	3.941	-26.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
953	1B	-0.750	-4.878	-5.045	-26.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
953	1C	0.941	4.247	3.941	28.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
953	1D	-0.750	4.247	-5.045	28.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
953	1I	1.407	-3.163	5.622	-15.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
953	1J	-1.216	-3.163	-6.726	-15.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
953	1K	1.407	2.532	5.622	16.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
953	1L	-1.216	2.532	-6.726	16.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
953	1Q	0.690	-2.150	2.849	-9.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
953	1R	-0.499	-2.150	-3.953	-9.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
953	1S	0.690	1.519	2.849	11.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
953	1T	-0.499	1.519	-3.953	11.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
953	2	-0.714	-0.756	-1.992	-3.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
953	7	0.475	-0.436	-1.538	-1.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
953	8	0.477	-0.438	-1.566	-1.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
954	1A	0.551	-4.138	3.500	-24.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
954	1B	-0.355	-4.138	-5.421	-24.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
954	1C	0.551	3.732	3.500	25.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
954	1D	-0.355	3.732	-5.421	25.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
954	1I	0.683	-2.546	4.874	-13.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
954	1J	-0.487	-2.546	-6.794	-13.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
954	1K	0.683	2.141	4.874	15.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
954	1L	-0.487	2.141	-6.794	15.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
954	1Q	0.374	-1.738	2.313	-8.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
954	1R	-0.177	-1.738	-4.234	-8.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
954	1S	0.374	1.332	2.313	10.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
954	1T	-0.177	1.332	-4.234	10.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
954	2	0.112	-0.371	-1.271	-2.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
954	7	0.072	-0.142	-1.269	-1.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
954	8	0.071	-0.144	-1.287	-1.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
955	1A	0.512	-15.061	6.937	-44.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	--
955	1B	-0.750	-15.061	-11.219	-44.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--
955	1C	0.512	14.713	6.937	46.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
955	1D	-0.750	14.713	-11.219	46.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
955	1I	0.747	-9.042	10.456	-24.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
955	1J	-0.985	-9.042	-14.738	-24.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
955	1K	0.747	8.695	10.456	25.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
955	1L	-0.985	8.695	-14.738	25.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
955	1Q	0.377	-5.752	5.317	-15.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
955	1R	-0.615	-5.752	-9.599	-15.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
955	1S	0.377	5.405	5.317	17.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
955	1T	-0.615	5.405	-9.599	17.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
955	2	-1.596	-2.464	-12.025	-5.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
955	7	-1.024	-1.513	-8.413	-2.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
955	8	-1.029	-1.514	-8.494	-2.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
956	1A	1.621	-10.843	4.753	-34.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
956	1B	-1.262	-10.843	-5.633	-34.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
956	1C	1.621	10.229	4.753	36.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
956	1D	-1.262	10.229	-5.633	36.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
956	1I	1.933	-6.478	6.992	-18.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
956	1J	-1.574	-6.478	-7.872	-18.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
956	1K	1.933	5.864	6.992	20.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
956	1L	-1.574	5.864	-7.872	20.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
956	1Q	1.119	-4.289	3.992	-12.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
956	1R	-0.760	-4.289	-4.872	-12.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
956	1S	1.119	3.674	3.992	13.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
956	1T	-0.760	3.674	-4.872	13.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
956	2	-2.440	-2.157	-7.155	-3.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
956	7	-1.459	-1.386	-4.579	-1.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
956	8	-1.466	-1.385	-4.639	-1.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
957	1A	1.869	-8.462	4.731	-26.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
957	1B	-1.459	-8.462	-4.425	-26.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
957	1C	1.869	7.756	4.731	28.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
957	1D	-1.459	7.756	-4.425	28.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
957	1I	2.231	-5.074	6.655	-14.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
957	1J	-1.821	-5.074	-6.349	-14.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
957	1K	2.231	4.368	6.655	16.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
957	1L	-1.821	4.368	-6.349	16.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
957	1Q	1.257	-3.443	3.919	-9.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
957	1R	-0.847	-3.443	-3.614	-9.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
957	1S	1.257	2.737	3.919	11.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
957	1T	-0.847	2.737	-3.614	11.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
957	2	-1.958	-1.734	-4.181	-2.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
957	7	-1.076	-1.143	-2.488	-1.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
957	8	-1.080	-1.143	-2.535	-1.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
958	1A	1.346	-6.257	4.330	-21.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
958	1B	-1.116	-6.257	-4.254	-21.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
958	1C	1.346	5.615	4.330	23.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
958	1D	-1.116	5.615	-4.254	23.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
958	1I	1.794	-3.841	6.250	-11.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
958	1J	-1.564	-3.841	-6.174	-11.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
958	1K	1.794	3.198	6.250	13.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
958	1L	-1.564	3.198	-6.174	13.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
958	1Q	0.913	-2.626	3.499	-7.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
958	1R	-0.684	-2.626	-3.423	-7.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
958	1S	0.913	1.983	3.499	9.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
958	1T	-0.684	1.983	-3.423	9.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
958	2	-1.411	-1.256	-2.265	-1.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
958	7	-0.791	-0.833	-1.394	-0.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
958	8	-0.792	-0.835	-1.431	-0.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
959	1A	0.945	-4.214	3.544	-18.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
959	1B	-0.764	-4.214	-4.518	-18.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
959	1C	0.945	3.767	3.544	20.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
959	1D	-0.764	3.767	-4.518	20.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
959	1I	1.243	-2.716	5.341	-9.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
959	1J	-1.062	-2.716	-6.315	-9.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
959	1K	1.243	2.269	5.341	11.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
959	1L	-1.062	2.269	-6.315	11.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
959	1Q	0.635	-1.806	2.690	-6.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
959	1R	-0.454	-1.806	-3.665	-6.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
959	1S	0.635	1.360	2.690	8.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
959	1T	-0.454	1.360	-3.665	8.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
959	2	-0.645	-0.751	-0.918	-1.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
959	7	0.376	-0.473	-0.855	0.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
959	8	0.376	-0.475	-0.880	0.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
960	1A	0.425	-3.322	2.664	-15.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
960	1B	-0.304	-3.322	-4.633	-15.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
960	1C	0.425	3.075	2.664	18.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
960	1D	-0.304	3.075	-4.633	18.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
960	1I	0.494	-2.056	4.142	-8.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
960	1J	-0.373	-2.056	-6.111	-8.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
960	1K	0.494	1.808	4.142	10.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
960	1L	-0.373	1.808	-6.111	10.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
960	1Q	0.283	-1.373	1.822	-5.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
960	1R	-0.162	-1.373	-3.791	-5.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
960	1S	0.283	1.126	1.822	7.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
960	1T	-0.162	1.126	-3.791	7.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
960	2	0.168	-0.402	-0.232	-0.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
960	7	0.134	-0.207	-0.703	0.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
960	8	0.134	-0.208	-0.719	0.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
961	1A	15.468	-12.667	6.675	-54.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
961	1B	-6.191	-12.667	-11.233	-54.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
961	1C	15.468	12.213	6.675	52.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
961	1D	-6.191	12.213	-11.233	52.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
961	1I	14.552	-18.659	5.272	-91.804	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.55	0.02	--
961	1J	-5.275	-18.659	-9.831	-91.804	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
961	1K	14.552	18.205	5.272	89.473	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.02	--
961	1L	-5.275	18.205	-9.831	89.473	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.02	--
961	1Q	11.233	-7.440	3.330	-34.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
961	1R	-1.956	-7.440	-7.889	-34.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
961	1S	11.233	6.986	3.330	32.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
961	1T	-1.956	6.986	-7.889	32.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
961	2	7.036	0.901	-2.919	3.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
961	7	6.708	0.511	-3.018	1.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
961	8	6.712	0.512	-3.080	1.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
962	1A	14.365	-10.667	6.587	-43.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
962	1B	-6.554	-10.667	-9.327	-43.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
962	1C	14.365	10.043	6.587	40.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
962	1D	-6.554	10.043	-9.327	40.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
962	1I	13.603	-13.607	5.142	-68.961	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
962	1J	-5.792	-13.607	-7.882	-68.961	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
962	1K	13.603	12.983	5.142	66.020	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
962	1L	-5.792	12.983	-7.882	66.020	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
962	1Q	10.203	-5.904	3.421	-27.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
962	1R	-2.392	-5.904	-6.162	-27.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
962	1S	10.203	5.281	3.421	24.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
962	1T	-2.392	5.281	-6.162	24.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
962	2	6.832	0.636	-4.000	2.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
962	7	6.123	-0.363	-3.114	0.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
962	8	6.110	-0.359	-3.149	0.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
963	1A	14.762	-8.869	6.159	-35.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
963	1B	-6.443	-8.869	-9.202	-35.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
963	1C	14.762	8.090	6.159										

963	1K	14.375	10.547	4.921	51.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
963	1L	-6.057	10.547	-7.964	51.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
963	1Q	10.558	-5.029	3.036	-22.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
963	1R	-2.240	-5.029	-6.079	-22.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
963	1S	10.558	4.250	3.036	19.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
963	1T	-2.240	4.250	-6.079	19.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
963	2	7.042	-0.501	-5.242	1.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
963	7	6.434	-0.525	-3.995	-0.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
963	8	6.423	-0.520	-4.024	-0.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

964	1A	10.766	-10.485	7.240	-39.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
964	1B	-5.421	-10.485	-9.538	-39.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
964	1C	10.766	9.865	7.240	39.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
964	1D	-5.421	9.865	-9.538	39.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
964	1I	9.567	-16.876	5.347	-68.198	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
964	1J	-4.222	-16.876	-7.645	-68.198	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
964	1K	9.567	16.256	5.347	67.364	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.01	--
964	1L	-4.222	16.256	-7.645	67.364	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.01	--
964	1Q	7.358	-6.592	3.844	-25.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
964	1R	-2.013	-6.592	-6.142	-25.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
964	1S	7.358	5.972	3.844	24.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
964	1T	-2.013	5.972	-6.142	24.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
964	2	4.084	0.948	-0.799	3.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
964	7	3.889	-0.576	-1.144	2.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
964	8	3.893	-0.572	-1.206	2.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

965	1A	8.618	-8.306	6.863	-31.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
965	1B	-4.269	-8.306	-8.153	-31.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
965	1C	8.618	7.512	6.863	30.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
965	1D	-4.269	7.512	-8.153	30.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
965	1I	7.901	-13.290	5.200	-53.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
965	1J	-3.553	-13.290	-6.489	-53.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
965	1K	7.901	12.496	5.200	52.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
965	1L	-3.553	12.496	-6.489	52.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
965	1Q	5.913	-5.350	3.794	-20.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
965	1R	-1.564	-5.350	-5.083	-20.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
965	1S	5.913	4.556	3.794	19.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
965	1T	-1.564	4.556	-5.083	19.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
965	2	4.621	-0.727	-3.057	2.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
965	7	3.926	-0.666	-2.215	1.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
965	8	3.916	-0.662	-2.254	1.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

966	1A	7.294	-6.625	6.599	-25.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
966	1B	-3.462	-6.625	-7.498	-25.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
966	1C	7.294	5.737	6.599	24.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
966	1D	-3.462	5.737	-7.498	24.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
966	1I	6.890	-10.404	5.127	-42.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
966	1J	-3.059	-10.404	-6.025	-42.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
966	1K	6.890	9.515	5.127	41.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
966	1L	-3.059	9.515	-6.025	41.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
966	1Q	5.058	-4.344	3.627	-16.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
966	1R	-1.226	-4.344	-4.526	-16.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
966	1S	5.058	3.456	3.627	15.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
966	1T	-1.226	3.456	-4.526	15.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
966	2	3.882	-0.807	-3.924	2.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
966	7	3.345	-0.743	-2.635	1.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
966	8	3.337	-0.740	-2.666	1.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

967	1A	2.781	-5.008	7.416	-21.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
967	1B	-1.507	-5.008	-6.582	-21.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
967	1C	2.781	4.207	7.416	20.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
967	1D	-1.507	4.207	-6.582	20.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
967	1I	2.488	-7.349	5.667	-35.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
967	1J	-1.215	-7.349	-4.833	-35.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
967	1K	2.488	6.548	5.667	34.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
967	1L	-1.215	6.548	-4.833	34.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
967	1Q	1.819	-3.241	4.245	-13.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
967	1R	-0.546	-3.241	-3.411	-13.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
967	1S	1.819	2.440	4.245	12.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
967	1T	-0.546	2.440	-3.411	12.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
967	2	1.439	-0.739	-4.244	2.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
967	7	1.200	-0.677	-2.673	1.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
967	8	1.195	-0.675	-2.700	1.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

968	1A	1.651	-3.982	6.991	-19.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
968	1B	-3.157	-3.982	-10.743	-19.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
968	1C	1.651	3.462	6.991	18.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
968	1D	-3.157	3.462	-10.743	18.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
968	1I	1.668	-6.476	5.927	-31.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
968	1J	-3.173	-6.476	-9.679	-31.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
968	1K	1.668	5.957	5.927	30.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
968	1L	-3.173	5.957	-9.679	30.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
968	1Q	0.704	-2.645	3.389	-12.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
968	1R	-2.210	-2.645	-7.141	-12.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
968	1S	0.704	2.125	3.389	11.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
968	1T	-2.210	2.125	-7.141	11.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
968	2	-1.035	-0.529	-7.120	2.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
968	7	-1.022	-0.469	-5.322	1.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

968	8	-1.022	-0.467	-5.345	1.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
969	1A	15.683	-8.509	6.960	-45.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
969	1B	-6.730	-8.509	-10.266	-45.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
969	1C	15.683	7.944	6.960	41.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
969	1D	-6.730	7.944	-10.266	41.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
969	1I	9.013	-12.805	2.570	-68.218	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
969	1J	-0.060	-12.805	-5.877	-68.218	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
969	1K	9.013	12.239	2.570	64.758	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
969	1L	-0.060	12.239	-5.877	64.758	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
969	1Q	9.749	-5.177	2.790	-27.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
969	1R	-0.796	-5.177	-6.096	-27.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
969	1S	9.749	4.612	2.790	24.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
969	1T	-0.796	4.612	-6.096	24.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
969	2	8.969	-0.990	-4.288	-7.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
969	7	7.775	-0.755	-3.507	-5.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
969	8	7.781	-0.750	-3.558	-5.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
970	1A	16.173	-7.576	6.434	-35.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
970	1B	-6.543	-7.576	-10.050	-35.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
970	1C	16.173	6.843	6.434	31.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
970	1D	-6.543	6.843	-10.050	31.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
970	1I	9.360	-10.843	2.343	-54.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
970	1J	0.269	-10.843	-5.960	-54.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
970	1K	9.360	10.110	2.343	50.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
970	1L	0.269	10.110	-5.960	50.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
970	1Q	10.078	-4.581	2.383	-22.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
970	1R	-0.448	-4.581	-6.000	-22.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
970	1S	10.078	3.848	2.383	18.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
970	1T	-0.448	3.848	-6.000	18.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
970	2	7.601	-1.015	-6.075	-6.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
970	7	7.121	-0.819	-4.647	-5.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
970	8	7.108	-0.814	-4.674	-5.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
971	1A	18.262	-5.702	11.682	-28.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
971	1B	-8.394	-5.702	-9.111	-28.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
971	1C	18.262	4.985	11.682	23.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
971	1D	-8.394	4.985	-9.111	23.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
971	1I	10.100	-9.444	6.947	-43.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
971	1J	-0.232	-9.444	-4.376	-43.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
971	1K	10.100	8.727	6.947	38.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
971	1L	-0.232	8.727	-4.376	38.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
971	1Q	10.992	-3.885	6.388	-19.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
971	1R	-1.124	-3.885	-3.817	-19.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
971	1S	10.992	3.169	6.388	13.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
971	1T	-1.124	3.169	-3.817	13.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
971	2	7.505	-0.685	-8.604	-6.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
971	7	7.128	-0.618	-5.876	-5.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
971	8	7.117	-0.614	-5.910	-5.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
972	1A	18.739	-8.009	20.715	-25.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
972	1B	-10.343	-8.009	-11.259	-25.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
972	1C	18.739	7.457	20.715	19.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
972	1D	-10.343	7.457	-11.259	19.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
972	1I	9.562	-14.484	13.427	-39.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
972	1J	-1.166	-14.484	-3.971	-39.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
972	1K	9.562	13.932	13.427	33.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
972	1L	-1.166	13.932	-3.971	33.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
972	1Q	10.683	-5.615	12.351	-17.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
972	1R	-2.288	-5.615	-2.895	-17.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
972	1S	10.683	5.062	12.351	11.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
972	1T	-2.288	5.062	-2.895	11.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
972	2	6.274	-0.291	-6.544	-5.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
972	7	5.998	-0.335	-2.928	-5.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
972	8	5.991	-0.332	-2.977	-5.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
973	1A	15.205	-8.300	6.880	-45.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
973	1B	-7.135	-8.300	-9.780	-45.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
973	1C	15.205	7.688	6.880	42.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
973	1D	-7.135	7.688	-9.780	42.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
973	1I	8.611	-12.563	2.759	-68.278	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
973	1J	-0.540	-12.563	-5.658	-68.278	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	--
973	1K	8.611	11.951	2.759	65.226	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
973	1L	-0.540	11.951	-5.658	65.226	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	--
973	1Q	9.335	-5.105	2.931	-27.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
973	1R	-1.265	-5.105	-5.830	-27.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
973	1S	9.335	4.493	2.931	24.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
973	1T	-1.265	4.493	-5.830	24.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
973	2	8.380	-0.986	-4.033	-6.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
973	7	7.194	-0.767	-3.253	-5.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
973	8	7.196	-0.762	-3.302	-4.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
974	1A	15.617	-7.147	6.461	-36.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
974	1B	-7.105	-7.147	-9.576	-36.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
974	1C	15.617	6.379	6.461	32.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
974	1D	-7.105	6.379	-9.576	32.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--

974	1I	8.827	-10.252	2.597	-54.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
974	1J	-0.316	-10.252	-5.712	-54.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
974	1K	8.827	9.484	2.597	50.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
974	1L	-0.316	9.484	-5.712	50.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
974	1Q	9.521	-4.388	2.544	-22.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
974	1R	-1.009	-4.388	-5.658	-22.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
974	1S	9.521	3.620	2.544	19.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
974	1T	-1.009	3.620	-5.658	19.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
974	2	6.788	-0.982	-5.687	-6.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
974	7	6.329	-0.810	-4.272	-4.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
974	8	6.319	-0.805	-4.304	-4.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
975	1A	16.940	-6.383	10.945	-29.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
975	1B	-8.691	-6.383	-8.574	-29.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
975	1C	16.940	5.650	10.945	24.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
975	1D	-8.691	5.650	-8.574	24.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
975	1I	9.079	-8.980	6.614	-44.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
975	1J	-0.831	-8.980	-4.242	-44.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
975	1K	9.079	8.247	6.614	39.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
975	1L	-0.831	8.247	-4.242	39.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
975	1Q	9.934	-3.937	5.972	-19.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
975	1R	-1.686	-3.937	-3.600	-19.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
975	1S	9.934	3.203	5.972	14.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
975	1T	-1.686	3.203	-3.600	14.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
975	2	6.339	-0.665	-8.017	-5.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
975	7	5.994	-0.611	-5.347	-4.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
975	8	5.985	-0.608	-5.381	-4.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
976	1A	16.412	-7.669	15.714	-26.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
976	1B	-9.968	-7.669	-9.121	-26.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
976	1C	16.412	7.181	15.714	22.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
976	1D	-9.968	7.181	-9.121	22.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
976	1I	7.992	-12.035	10.320	-39.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
976	1J	-1.548	-12.035	-3.728	-39.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
976	1K	7.992	11.546	10.320	34.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
976	1L	-1.548	11.546	-3.728	34.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
976	1Q	9.077	-4.898	9.225	-17.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
976	1R	-2.633	-4.898	-2.632	-17.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
976	1S	9.077	4.409	9.225	12.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
976	1T	-2.633	4.409	-2.632	12.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
976	2	4.902	-0.342	-6.953	-5.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
976	7	4.655	-0.346	-3.431	-4.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
976	8	4.650	-0.344	-3.475	-4.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
977	1A	0.633	-2.685	5.354	-17.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
977	1B	-0.471	-2.685	-6.880	-17.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
977	1C	0.633	2.175	5.354	18.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
977	1D	-0.471	2.175	-6.880	18.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
977	1I	0.499	-4.281	3.896	-29.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
977	1J	-0.336	-4.281	-5.421	-29.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
977	1K	0.499	3.772	3.896	30.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
977	1L	-0.336	3.772	-5.421	30.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
977	1Q	0.341	-1.841	2.531	-10.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
977	1R	-0.179	-1.841	-4.057	-10.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
977	1S	0.341	1.331	2.531	11.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
977	1T	-0.179	1.331	-4.057	11.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
977	2	0.232	-0.572	-5.666	2.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
977	7	0.182	-0.492	-3.814	1.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
977	8	0.182	-0.489	-3.853	1.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
978	1A	0.498	-2.300	4.461	-12.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
978	1B	-0.414	-2.300	-6.201	-12.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
978	1C	0.498	1.927	4.461	14.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
978	1D	-0.414	1.927	-6.201	14.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
978	1I	0.395	-3.673	3.053	-22.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
978	1J	-0.312	-3.673	-4.794	-22.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
978	1K	0.395	3.300	3.053	24.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
978	1L	-0.312	3.300	-4.794	24.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
978	1Q	0.257	-1.563	1.983	-7.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
978	1R	-0.174	-1.563	-3.724	-7.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
978	1S	0.257	1.191	1.983	9.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
978	1T	-0.174	1.191	-3.724	9.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
978	2	0.145	-0.457	-6.271	2.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
978	7	0.095	-0.383	-4.219	2.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
978	8	0.095	-0.382	-4.251	2.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
979	1A	1.195	-1.898	44.024	-11.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
979	1B	-1.145	-1.898	-44.661	-11.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
979	1C	1.195	1.565	44.024	13.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
979	1D	-1.145	1.565	-44.661	13.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
979	1I	1.427	-2.993	34.415	-19.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
979	1J	-1.377	-2.993	-35.052	-19.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
979	1K	1.427	2.660	34.415	21.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
979	1L	-1.377	2.660	-35.052	21.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
979	1Q	0.659	-1.306	19.400	-7.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
979	1R	-0.609	-1.306	-20.038	-7.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
979	1S	0.659	0.973	19.400	8.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
979	1T	-0.609	0.973	-20.038	8.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--

979	2	0.164	-0.396	-10.950	2.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
979	7	0.112	-0.335	-6.775	2.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
979	8	0.114	-0.333	-6.861	2.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
980	1A	2.681	-2.255	49.555	-16.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
980	1B	-2.540	-2.255	-49.898	-16.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
980	1C	2.681	1.797	49.555	16.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
980	1D	-2.540	1.797	-49.898	16.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
980	1I	2.553	-3.505	41.709	-26.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
980	1J	-2.411	-3.505	-42.053	-26.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
980	1K	2.553	3.047	41.709	26.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
980	1L	-2.411	3.047	-42.053	26.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
980	1Q	1.316	-1.556	22.662	-9.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
980	1R	-1.175	-1.556	-23.006	-9.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
980	1S	1.316	1.099	22.662	10.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
980	1T	-1.175	1.099	-23.006	10.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
980	2	0.210	-0.505	-11.263	2.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
980	7	0.117	-0.436	-6.846	1.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
980	8	0.116	-0.434	-6.947	1.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
981	1A	25.970	-6.222	102.490	-23.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
981	1B	-20.395	-6.222	-95.502	-23.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
981	1C	25.970	5.783	102.490	18.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.05	--
981	1D	-20.395	5.783	-95.502	18.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.05	--
981	1I	11.639	-10.274	45.067	-35.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
981	1J	-6.064	-10.274	-38.079	-35.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
981	1K	11.639	9.835	45.067	30.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
981	1L	-6.064	9.835	-38.079	30.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
981	1Q	11.663	-4.148	38.774	-15.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
981	1R	-6.088	-4.148	-31.786	-15.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
981	1S	11.663	3.709	38.774	11.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
981	1T	-6.088	3.709	-31.786	11.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
981	2	1.229	-0.296	-19.706	-4.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
981	7	1.875	-0.304	-10.555	-4.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
981	8	1.868	-0.301	-10.722	-4.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
982	1A	24.279	-5.040	85.859	-25.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.08	--
982	1B	-17.189	-5.040	-82.523	-25.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.08	--
982	1C	24.279	4.387	85.859	21.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.08	--
982	1D	-17.189	4.387	-82.523	21.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
982	1I	12.544	-7.712	37.584	-39.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
982	1J	-5.454	-7.712	-34.248	-39.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
982	1K	12.544	7.059	37.584	35.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
982	1L	-5.454	7.059	-34.248	35.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
982	1Q	11.966	-3.312	32.061	-17.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
982	1R	-4.876	-3.312	-28.725	-17.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
982	1S	11.966	2.659	32.061	13.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
982	1T	-4.876	2.659	-28.725	13.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
982	2	3.200	-0.533	-17.799	-5.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
982	7	2.810	-0.507	-9.888	-4.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
982	8	2.831	-0.502	-10.061	-4.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
983	1A	21.446	-6.050	69.699	-32.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.08	--
983	1B	-14.252	-6.050	-71.229	-32.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.08	--
983	1C	21.446	5.343	69.699	28.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.08	--
983	1D	-14.252	5.343	-71.229	28.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.08	--
983	1I	11.654	-8.889	38.599	-49.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	--
983	1J	-4.460	-8.889	-40.129	-49.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
983	1K	11.654	8.182	38.599	45.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.03	--
983	1L	-4.460	8.182	-40.129	45.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
983	1Q	11.150	-3.793	27.327	-20.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
983	1R	-3.956	-3.793	-28.857	-20.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
983	1S	11.150	3.086	27.327	17.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
983	1T	-3.956	3.086	-28.857	17.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
983	2	5.478	-0.853	-16.035	-5.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
983	7	4.694	-0.714	-9.604	-4.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
983	8	4.718	-0.708	-9.769	-4.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
984	1A	20.134	-7.948	74.849	-38.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.08	--
984	1B	-13.777	-7.948	-75.861	-38.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.08	--
984	1C	20.134	7.438	74.849	35.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.08	--
984	1D	-13.777	7.438	-75.861	35.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.08	--
984	1I	13.327	-11.097	57.397	-60.506	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.03	--
984	1J	-6.970	-11.097	-58.409	-60.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	--
984	1K	13.327	10.587	57.397	57.546	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.03	--
984	1L	-6.970	10.587	-58.409	57.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
984	1Q	10.980	-4.673	33.378	-24.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
984	1R	-4.624	-4.673	-34.390	-24.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
984	1S	10.980	4.164	33.378	21.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
984	1T	-4.624	4.164	-34.390	21.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
984	2	6.854	-0.749	-15.065	-6.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
984	7	5.753	-0.596	-9.349	-4.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
984	8	5.773	-0.592	-9.528	-4.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
985	1A	31.255	-6.689	119.459	-22.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	--
985	1B	-23.984	-6.689	-109.915	-22.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--

985	1C	31.255	6.193	119.459	17.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
985	1D	-23.984	6.193	-109.915	17.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.06	--
985	1I	14.450	-12.659	53.385	-35.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
985	1J	-7.179	-12.659	-43.840	-35.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
985	1K	14.450	12.164	53.385	30.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
985	1L	-7.179	12.164	-43.840	30.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
985	1Q	14.097	-4.880	45.606	-16.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
985	1R	-6.826	-4.880	-36.062	-16.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
985	1S	14.097	4.385	45.606	10.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
985	1T	-6.826	4.385	-36.062	10.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
985	2	1.171	-0.254	-20.442	-5.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
985	7	2.350	-0.295	-10.818	-4.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
985	8	2.339	-0.292	-10.999	-4.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

986	1A	27.381	-4.501	89.311	-25.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.09	--
986	1B	-18.898	-4.501	-85.773	-25.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.09	--
986	1C	27.381	3.862	89.311	20.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.09	--
986	1D	-18.898	3.862	-85.773	20.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.09	--
986	1I	14.333	-8.156	38.200	-39.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
986	1J	-5.850	-8.156	-34.662	-39.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
986	1K	14.333	7.517	38.200	34.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	--
986	1L	-5.850	7.517	-34.662	34.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
986	1Q	13.483	-3.290	33.177	-17.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
986	1R	-5.000	-3.290	-29.640	-17.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
986	1S	13.483	2.651	33.177	12.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
986	1T	-5.000	2.651	-29.640	12.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
986	2	3.363	-0.539	-18.163	-5.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
986	7	3.083	-0.506	-10.061	-4.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
986	8	3.105	-0.502	-10.236	-4.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

987	1A	23.662	-5.839	68.993	-32.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.08	--
987	1B	-15.557	-5.839	-70.939	-32.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	--
987	1C	23.662	5.154	68.993	28.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.08	--
987	1D	-15.557	5.154	-70.939	28.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.08	--
987	1I	12.878	-9.252	37.573	-49.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
987	1J	-4.773	-9.252	-39.520	-49.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
987	1K	12.878	8.567	37.573	44.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
987	1L	-4.773	8.567	-39.520	44.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
987	1Q	12.166	-3.811	26.825	-20.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
987	1R	-4.060	-3.811	-28.771	-20.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
987	1S	12.166	3.127	26.825	16.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
987	1T	-4.060	3.127	-28.771	16.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
987	2	5.799	-0.887	-16.223	-6.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
987	7	5.129	-0.727	-9.826	-4.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
987	8	5.154	-0.721	-9.992	-4.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

988	1A	21.538	-8.098	74.483	-38.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
988	1B	-14.591	-8.098	-75.774	-38.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.08	--
988	1C	21.538	7.635	74.483	34.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.08	--
988	1D	-14.591	7.635	-75.774	34.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.08	--
988	1I	13.734	-11.319	58.716	-60.306	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.03	--
988	1J	-6.787	-11.319	-60.007	-60.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	--
988	1K	13.734	10.855	58.716	56.965	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.03	--
988	1L	-6.787	10.855	-60.007	56.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
988	1Q	11.519	-4.719	33.485	-24.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
988	1R	-4.573	-4.719	-34.777	-24.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
988	1S	11.519	4.255	33.485	21.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
988	1T	-4.573	4.255	-34.777	21.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
988	2	7.003	-0.740	-15.084	-6.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
988	7	6.011	-0.577	-9.449	-4.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
988	8	6.033	-0.573	-9.627	-4.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

989	1A	3.748	-3.450	55.480	-17.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
989	1B	-5.048	-3.450	-57.687	-17.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
989	1C	3.748	2.985	55.480	16.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
989	1D	-5.048	2.985	-57.687	16.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
989	1I	3.799	-5.397	46.974	-27.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
989	1J	-5.099	-5.397	-49.181	-27.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
989	1K	3.799	4.932	46.974	27.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
989	1L	-5.099	4.932	-49.181	27.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
989	1Q	1.699	-2.260	25.163	-11.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
989	1R	-2.999	-2.260	-27.370	-11.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
989	1S	1.699	1.795	25.163	10.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
989	1T	-2.999	1.795	-27.370	10.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
989	2	-0.351	0.472	-12.321	1.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
989	7	-0.559	-0.413	-8.059	1.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
989	8	-0.561	-0.411	-8.165	1.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

990	1A	7.868	-4.367	64.779	-20.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
990	1B	-6.747	-4.367	-62.870	-20.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
990	1C	7.868	3.665	64.779	19.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
990	1D	-6.747	3.665	-62.870	19.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
990	1I	7.880	-6.183	54.727	-31.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	--
990	1J	-6.758	-6.183	-52.818	-31.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
990	1K	7.880	5.481	54.727	30.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
990	1L	-6.758	5.481	-52.818	30.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
990	1Q	4.241	-2.791	30.368	-12.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
990	1R	-3.119	-2.791	-28.459	-12.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--

990	1S	4.241	2.089	30.368	11.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
990	1T	-3.119	2.089	-28.459	11.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
990	2	0.858	-0.611	-12.078	2.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
990	7	0.519	-0.570	-6.832	1.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
990	8	0.530	-0.567	-6.967	1.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
991	1A	12.613	-5.867	70.755	-23.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.06	--
991	1B	-9.295	-5.867	-68.810	-23.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	--
991	1C	12.613	5.084	70.755	22.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.06	--
991	1D	-9.295	5.084	-68.810	22.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.06	--
991	1I	13.005	-8.810	55.775	-37.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.07	--
991	1J	-9.687	-8.810	-53.830	-37.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.07	--
991	1K	13.005	8.027	55.775	36.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.07	--
991	1L	-9.687	8.027	-53.830	36.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.07	--
991	1Q	7.556	-3.769	32.325	-14.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
991	1R	-4.237	-3.769	-30.380	-14.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
991	1S	7.556	2.986	32.325	13.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
991	1T	-4.237	2.986	-30.380	13.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
991	2	1.967	-0.654	-12.484	2.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
991	7	1.661	-0.619	-7.102	1.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
991	8	1.647	-0.615	-7.227	1.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
992	1A	14.877	-7.226	76.414	-28.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
992	1B	-11.083	-7.226	-75.707	-28.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.06	--
992	1C	14.877	6.552	76.414	27.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.06	--
992	1D	-11.083	6.552	-75.707	27.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
992	1I	16.333	-11.349	52.082	-46.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.07	--
992	1J	-12.539	-11.349	-51.375	-46.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.07	--
992	1K	16.333	10.675	52.082	46.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.07	--
992	1L	-12.539	10.675	-51.375	46.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.07	--
992	1Q	9.181	-4.617	32.865	-18.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
992	1R	-5.387	-4.617	-32.159	-18.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
992	1S	9.181	3.944	32.865	17.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
992	1T	-5.387	3.944	-32.159	17.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
992	2	3.652	0.716	-13.852	2.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
992	7	3.052	-0.509	-8.228	1.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
992	8	3.068	-0.505	-8.402	1.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
993	1A	23.270	-9.343	78.331	-35.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.09	--
993	1B	-19.213	-9.343	-77.178	-35.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.09	--
993	1C	23.270	8.815	78.331	35.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	--
993	1D	-19.213	8.815	-77.178	35.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.09	--
993	1I	22.688	-14.131	48.679	-59.793	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.08	--
993	1J	-18.630	-14.131	-47.526	-59.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.08	--
993	1K	22.688	13.603	48.679	58.960	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.08	--
993	1L	-18.630	13.603	-47.526	58.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.08	--
993	1Q	12.877	-5.691	33.004	-22.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
993	1R	-8.819	-5.691	-31.852	-22.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
993	1S	12.877	5.163	33.004	21.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
993	1T	-8.819	5.163	-31.852	21.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
993	2	5.097	0.854	-14.709	3.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
993	7	4.152	0.522	-8.954	1.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
993	8	4.171	0.520	-9.155	1.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
994	1A	19.623	-7.505	68.337	-31.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.07	--
994	1B	-12.581	-7.505	-69.830	-31.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
994	1C	19.623	6.789	68.337	28.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.07	--
994	1D	-12.581	6.789	-69.830	28.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.07	--
994	1I	17.960	-10.179	55.625	-49.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	--
994	1J	-10.918	-10.179	-57.118	-49.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.08	--
994	1K	17.960	9.463	55.625	46.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.08	--
994	1L	-10.918	9.463	-57.118	46.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.08	--
994	1Q	12.116	-4.446	30.937	-20.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
994	1R	-5.074	-4.446	-32.431	-20.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
994	1S	12.116	3.730	30.937	17.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
994	1T	-5.074	3.730	-32.431	17.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
994	2	3.746	-0.386	-12.931	1.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
994	7	3.589	-0.436	-7.711	-0.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
994	8	3.612	-0.430	-7.872	-0.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
995	1A	19.097	-10.101	79.521	-39.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.07	--
995	1B	-12.806	-10.101	-80.553	-39.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.07	--
995	1C	19.097	9.582	79.521	36.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.07	--
995	1D	-12.806	9.582	-80.553	36.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--
995	1I	17.792	-10.969	52.529	-60.671	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.08	--
995	1J	-11.501	-10.969	-53.561	-60.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.08	--
995	1K	17.792	10.450	52.529	57.833	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.08	--
995	1L	-11.501	10.450	-53.561	57.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.08	--
995	1Q	11.716	-5.129	33.276	-24.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
995	1R	-5.425	-5.129	-34.308	-24.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
995	1S	11.716	4.610	33.276	21.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
995	1T	-5.425	4.610	-34.308	21.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
995	2	4.587	0.651	-14.993	2.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
995	7	4.340	0.361	-9.275	0.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
995	8	4.359	0.363	-9.458	0.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														

996	1A	29.926	-10.191	80.696	-48.899	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.31	0.10	--
996	1B	-22.578	-10.191	-82.544	-48.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.10	--
996	1C	29.926	9.809	80.696	46.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.10	--
996	1D	-22.578	9.809	-82.544	46.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.10	--
996	1I	29.870	-16.974	46.704	-81.498	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.08	--
996	1J	-22.522	-16.974	-48.552	-81.498	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.07	--
996	1K	29.870	16.592	46.704	79.189	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.08	--
996	1L	-22.522	16.592	-48.552	79.189	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.07	--
996	1Q	17.466	-6.508	32.452	-31.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
996	1R	-10.118	-6.508	-34.300	-31.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
996	1S	17.466	6.126	32.452	29.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	--
996	1T	-10.118	6.126	-34.300	29.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
996	2	8.053	0.799	-16.960	3.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
996	7	6.798	0.459	-10.783	1.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
996	8	6.815	0.459	-10.983	1.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

997	1A	1.108	-2.677	30.348	-13.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
997	1B	-1.019	-2.677	-31.195	-13.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
997	1C	1.108	2.461	30.348	16.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
997	1D	-1.019	2.461	-31.195	16.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
997	1I	1.079	-1.671	41.841	-7.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
997	1J	-0.990	-1.671	-42.687	-7.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
997	1K	1.079	1.455	41.841	9.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
997	1L	-0.990	1.455	-42.687	9.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
997	1Q	0.567	-1.129	17.981	-4.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
997	1R	-0.478	-1.129	-18.828	-4.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
997	1S	0.567	0.913	17.981	7.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
997	1T	-0.478	0.913	-18.828	7.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
997	2	0.236	-0.291	-4.316	-0.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
997	7	0.166	-0.141	-2.871	0.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
997	8	0.167	-0.142	-2.947	0.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

998	1A	4.821	-3.414	38.801	-15.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
998	1B	-4.721	-3.414	-38.603	-15.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
998	1C	4.821	3.043	38.801	17.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
998	1D	-4.721	3.043	-38.603	17.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
998	1I	3.957	-2.283	54.625	-8.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
998	1J	-3.857	-2.283	-54.428	-8.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
998	1K	3.957	1.913	54.625	10.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
998	1L	-3.857	1.913	-54.428	10.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
998	1Q	2.167	-1.489	23.637	-5.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
998	1R	-2.067	-1.489	-23.439	-5.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
998	1S	2.167	1.119	23.637	7.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
998	1T	-2.067	1.119	-23.439	7.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
998	2	1.024	-0.571	-5.404	-0.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
998	7	0.646	-0.352	-3.261	0.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
998	8	0.651	-0.354	-3.364	0.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

999	1A	9.306	-5.144	44.876	-18.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
999	1B	-9.131	-5.144	-43.565	-18.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
999	1C	9.306	4.616	44.876	20.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
999	1D	-9.131	4.616	-43.565	20.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
999	1I	6.886	-3.291	63.473	-10.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
999	1J	-6.711	-3.291	-62.162	-10.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
999	1K	6.886	2.762	63.473	12.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
999	1L	-6.711	2.762	-62.162	12.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
999	1Q	3.964	-2.197	27.763	-6.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
999	1R	-3.789	-2.197	-26.452	-6.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
999	1S	3.964	1.668	27.763	8.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
999	1T	-3.789	1.668	-26.452	8.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
999	2	1.980	-0.986	-6.889	-1.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
999	7	1.223	-0.646	-3.872	-0.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
999	8	1.232	-0.648	-4.009	-0.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1000	1A	10.244	-6.983	48.314	-23.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
1000	1B	-9.866	-6.983	-46.601	-23.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
1000	1C	10.244	6.400	48.314	24.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
1000	1D	-9.866	6.400	-46.601	24.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
1000	1I	6.721	-4.368	68.945	-13.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1000	1J	-6.343	-4.368	-67.232	-13.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1000	1K	6.721	3.785	68.945	14.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1000	1L	-6.343	3.785	-67.232	14.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1000	1Q	4.254	-2.894	30.302	-8.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1000	1R	-3.876	-2.894	-28.589	-8.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1000	1S	4.254	2.311	30.302	9.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1000	1T	-3.876	2.311	-28.589	9.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1000	2	2.451	-1.384	-8.255	-2.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1000	7	1.553	-0.906	-4.597	-0.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1000	8	1.558	-0.907	-4.761	-0.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1001	1A	8.936	-9.023	49.724	-29.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
1001	1B	-8.631	-9.023	-48.573	-29.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
1001	1C	8.936	8.502	49.724	31.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	--
1001	1D	-8.631	8.502	-48.573	31.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	--
1001	1I	6.072	-5.441	75.061	-16.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1001	1J	-5.767	-5.441	-73.910	-16.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1001	1K	6.072	4.920	75.061	18.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1001	1L	-5.767	4.920	-73.910	18.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--

1001	1Q	3.922	-3.596	32.443	-10.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1001	1R	-3.617	-3.596	-31.292	-10.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1001	1S	3.922	3.075	32.443	12.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1001	1T	-3.617	3.075	-31.292	12.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1001	2	-2.849	-1.763	-9.952	-3.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1001	7	-1.673	-1.131	-5.811	-1.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1001	8	-1.692	-1.131	-6.005	-1.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1002	1A	5.639	-12.611	63.369	-38.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
1002	1B	-5.709	-12.611	-64.575	-38.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
1002	1C	5.639	12.295	63.369	39.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
1002	1D	-5.709	12.295	-64.575	39.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
1002	1I	5.364	-7.614	102.630	-22.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
1002	1J	-5.435	-7.614	-103.836	-22.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1002	1K	5.364	7.298	102.630	23.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
1002	1L	-5.435	7.298	-103.836	23.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1002	1Q	2.801	-4.851	42.812	-13.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1002	1R	-2.871	-4.851	-44.018	-13.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1002	1S	2.801	4.534	42.812	14.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1002	1T	-2.871	4.534	-44.018	14.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1002	2	-1.801	-2.033	-13.269	-4.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1002	7	-1.107	-1.253	-8.416	-2.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1002	8	-1.121	-1.253	-8.667	-2.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1003	1A	2.493	-3.355	36.140	-21.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
1003	1B	-2.326	-3.355	-36.880	-21.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
1003	1C	2.493	2.993	36.140	22.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
1003	1D	-2.326	2.993	-36.880	22.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1003	1I	2.627	-2.120	44.400	-12.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1003	1J	-2.460	-2.120	-45.140	-12.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1003	1K	2.627	1.758	44.400	14.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1003	1L	-2.460	1.758	-45.140	14.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1003	1Q	1.305	-1.452	20.109	-7.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1003	1R	-1.138	-1.452	-20.849	-7.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1003	1S	1.305	1.090	20.109	9.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1003	1T	-1.138	1.090	-20.849	9.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1003	2	0.289	-0.257	-6.127	-2.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1003	7	0.156	-0.079	-3.872	-0.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1003	8	0.159	-0.081	-3.958	-1.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1004	1A	7.024	-4.015	43.658	-23.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
1004	1B	-6.957	-4.015	-43.428	-23.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
1004	1C	7.024	3.474	43.658	25.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
1004	1D	-6.957	3.474	-43.428	25.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
1004	1I	6.144	-2.736	58.308	-14.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1004	1J	-6.078	-2.736	-58.078	-14.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1004	1K	6.144	2.194	58.308	15.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1004	1L	-6.078	2.194	-58.078	15.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1004	1Q	3.218	-1.817	25.718	-8.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1004	1R	-3.152	-1.817	-25.488	-8.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1004	1S	3.218	1.276	25.718	10.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1004	1T	-3.152	1.276	-25.488	10.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1004	2	1.297	-0.568	-6.935	-2.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1004	7	0.802	-0.315	-4.197	-1.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1004	8	0.812	-0.317	-4.310	-1.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1005	1A	11.331	-6.085	50.078	-28.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
1005	1B	-10.353	-6.085	-48.314	-28.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1005	1C	11.331	5.404	50.078	29.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
1005	1D	-10.353	5.404	-48.314	29.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
1005	1I	9.338	-3.903	67.349	-16.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1005	1J	-8.359	-3.903	-65.584	-16.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1005	1K	9.338	3.222	67.349	18.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1005	1L	-8.359	3.222	-65.584	18.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1005	1Q	5.382	-2.625	30.074	-10.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1005	1R	-4.403	-2.625	-28.309	-10.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1005	1S	5.382	1.944	30.074	11.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1005	1T	-4.403	1.944	-28.309	11.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1005	2	2.557	-1.027	-7.597	-3.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1005	7	1.644	-0.630	-4.182	-1.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1005	8	1.657	-0.632	-4.328	-1.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1006	1A	13.879	-8.128	50.888	-34.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
1006	1B	-12.304	-8.128	-49.383	-34.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.06	--
1006	1C	13.879	7.453	50.888	35.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.06	--
1006	1D	-12.304	7.453	-49.383	35.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.06	--
1006	1I	11.359	-5.234	72.700	-20.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1006	1J	-9.784	-5.234	-71.195	-20.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.05	--
1006	1K	11.359	4.559	72.700	21.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
1006	1L	-9.784	4.559	-71.195	21.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
1006	1Q	6.806	-3.401	31.818	-12.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1006	1R	-5.230	-3.401	-30.314	-12.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1006	1S	6.806	2.726	31.818	13.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--

Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
1007	1A	12.929	-10.675	49.426	-43.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.06	--
1007	1B	-11.580	-10.675	-48.247	-43.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.06	--
1007	1C	12.929	10.105	49.426	44.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.06	--
1007	1D	-11.580	10.105	-48.247	44.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	--
1007	1I	11.160	-6.665	76.922	-25.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
1007	1J	-9.810	-6.665	-75.743	-25.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
1007	1K	11.160	6.095	76.922	26.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
1007	1L	-9.810	6.095	-75.743	26.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
1007	1Q	6.467	-4.281	32.841	-16.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1007	1R	-5.118	-4.281	-31.662	-16.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1007	1S	6.467	3.712	32.841	16.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1007	1T	-5.118	3.712	-31.662	16.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1007	2	3.557	-1.958	-9.257	-6.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1007	7	2.503	-1.200	-5.465	-3.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1007	8	2.512	-1.201	-5.664	-3.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
1008	1A	3.933	-5.588	45.434	-27.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
1008	1B	-5.350	-5.588	-47.894	-27.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1008	1C	3.933	5.132	45.434	26.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
1008	1D	-5.350	5.132	-47.894	26.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
1008	1I	3.924	-3.546	54.060	-17.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
1008	1J	-5.341	-3.546	-56.520	-17.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1008	1K	3.924	3.091	54.060	16.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
1008	1L	-5.341	3.091	-56.520	16.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1008	1Q	1.762	-2.327	24.354	-10.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1008	1R	-3.179	-2.327	-26.813	-10.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1008	1S	1.762	1.871	24.354	10.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1008	1T	-3.179	1.871	-26.813	10.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1008	2	-0.598	-0.214	-8.843	-4.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1008	7	-0.739	-0.149	-6.038	-2.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1008	8	-0.740	-0.147	-6.139	-2.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
1009	1A	1.683	-4.905	30.205	-30.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
1009	1B	-1.899	-4.905	-28.835	-30.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
1009	1C	1.683	4.383	30.205	27.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
1009	1D	-1.899	4.383	-28.835	27.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
1009	1I	4.125	-3.225	71.970	-19.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
1009	1J	-4.341	-3.225	-70.600	-19.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1009	1K	4.125	2.703	71.970	16.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1009	1L	-4.341	2.703	-70.600	16.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1009	1Q	1.406	-2.151	26.363	-13.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
1009	1R	-1.622	-2.151	-24.993	-13.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1009	1S	1.406	1.629	26.363	10.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1009	1T	-1.622	1.629	-24.993	10.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1009	2	-0.192	-0.820	1.977	4.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1009	7	-0.170	-0.643	1.459	1.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1009	8	-0.166	-0.641	1.312	1.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
1010	1A	8.219	-6.472	37.002	-36.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
1010	1B	-4.278	-6.472	-33.534	-36.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
1010	1C	8.219	5.753	37.002	33.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
1010	1D	-4.278	5.753	-33.534	33.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
1010	1I	15.233	-4.219	81.552	-23.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
1010	1J	-11.292	-4.219	-78.084	-23.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.07	--
1010	1K	15.233	3.500	81.552	20.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	--
1010	1L	-11.292	3.500	-78.084	20.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
1010	1Q	7.258	-2.827	30.704	-15.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1010	1R	-3.316	-2.827	-27.236	-15.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1010	1S	7.258	2.108	30.704	12.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1010	1T	-3.316	2.108	-27.236	12.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1010	2	2.216	0.972	1.762	4.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1010	7	2.370	0.588	1.886	2.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1010	8	2.350	0.588	1.730	2.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
1011	1A	11.543	-8.055	41.731	-44.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
1011	1B	-5.664	-8.055	-40.275	-44.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
1011	1C	11.543	7.291	41.731	41.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
1011	1D	-5.664	7.291	-40.275	41.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
1011	1I	19.492	-5.573	72.646	-29.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.08	--
1011	1J	-13.614	-5.573	-71.190	-29.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.08	--
1011	1K	19.492	4.808	72.646	26.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.08	--
1011	1L	-13.614	4.808	-71.190	26.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.08	--
1011	1Q	9.945	-3.502	29.448	-18.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1011	1R	-4.066	-3.502	-27.992	-18.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1011	1S	9.945	2.738	29.448	15.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1011	1T	-4.066	2.738	-27.992	15.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1011	2	3.470	1.190	-4.822	5.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1011	7	3.633	0.683	-3.170	3.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1011	8	3.601	0.685	-3.279	3.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
1012	1A	9.949	-10.145	54.634	-55.655	--	--							

1012	1K	16.968	6.382	75.323	34.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.08	--
1012	1L	-11.372	6.382	-76.108	34.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.08	--
1012	1Q	8.966	-4.243	32.853	-22.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
1012	1R	-3.369	-4.243	-33.638	-22.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1012	1S	8.966	3.659	32.853	20.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1012	1T	-3.369	3.659	-33.638	20.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1012	2	3.394	1.615	-9.685	7.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1012	7	3.504	0.962	-6.096	4.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1012	8	3.465	0.963	-6.213	4.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)							
1013	1A	15.478	-13.824	56.484	-73.440	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.05	--
1013	1B	-8.966	-13.824	-57.736	-73.440	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.05	--
1013	1C	15.478	13.395	56.484	71.579	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.05	--
1013	1D	-8.966	13.395	-57.736	71.579	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.05	--
1013	1I	31.984	-10.296	77.201	-49.878	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.31	0.10	--
1013	1J	-25.472	-10.296	-78.453	-49.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.10	--
1013	1K	31.984	9.867	77.201	48.017	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.30	0.10	--
1013	1L	-25.472	9.867	-78.453	48.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.10	--
1013	1Q	14.274	-5.801	34.011	-29.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
1013	1R	-7.762	-5.801	-35.263	-29.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1013	1S	14.274	5.373	34.011	27.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
1013	1T	-7.762	5.373	-35.263	27.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
1013	2	3.123	2.157	-13.442	10.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1013	7	3.616	1.291	-8.516	5.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1013	8	3.636	1.290	-8.715	5.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)							
1014	1A	14.411	-17.838	58.751	-100.450	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.62	0.05	--
1014	1B	-9.916	-17.838	-56.576	-100.450	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.05	--
1014	1C	14.411	17.582	58.751	98.909	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.61	0.05	--
1014	1D	-9.916	17.582	-56.576	98.909	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.57	0.05	--
1014	1I	28.809	-13.421	77.332	-68.677	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.10	--
1014	1J	-24.314	-13.421	-75.157	-68.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.10	--
1014	1K	28.809	13.165	77.332	67.136	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.10	--
1014	1L	-24.314	13.165	-75.157	67.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.10	--
1014	1Q	12.298	-7.392	35.481	-39.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
1014	1R	-7.803	-7.392	-33.305	-39.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
1014	1S	12.298	7.137	35.481	38.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
1014	1T	-7.803	7.137	-33.305	38.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
1014	2	2.126	2.793	-17.599	14.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1014	7	2.480	1.694	-10.882	8.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1014	8	2.501	1.692	-11.074	8.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)							
1015	1A	1.074	-3.569	24.015	-27.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
1015	1B	-0.976	-3.569	-24.294	-27.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
1015	1C	1.074	3.086	24.015	27.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
1015	1D	-0.976	3.086	-24.294	27.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
1015	1I	2.816	-2.450	55.222	-18.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
1015	1J	-2.718	-2.450	-55.501	-18.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1015	1K	2.816	1.968	55.222	17.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
1015	1L	-2.718	1.968	-55.501	17.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1015	1Q	0.995	-1.625	20.143	-11.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1015	1R	-0.897	-1.625	-20.422	-11.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1015	1S	0.995	1.143	20.143	10.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1015	1T	-0.897	1.143	-20.422	10.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1015	2	-0.110	-0.788	0.938	5.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1015	7	0.079	-0.612	0.459	3.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1015	8	0.078	-0.610	0.350	3.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1016	1A	3.903	-4.646	33.079	-30.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
1016	1B	-2.971	-4.646	-31.798	-30.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
1016	1C	3.903	3.961	33.079	30.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
1016	1D	-2.971	3.961	-31.798	30.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
1016	1I	8.419	-2.989	64.711	-20.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1016	1J	-7.486	-2.989	-63.430	-20.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
1016	1K	8.419	2.304	64.711	19.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1016	1L	-7.486	2.304	-63.430	19.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1016	1Q	3.357	-2.096	25.127	-12.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1016	1R	-2.424	-2.096	-23.846	-12.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1016	1S	3.357	1.411	25.127	11.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1016	1T	-2.424	1.411	-23.846	11.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1016	2	0.588	-0.854	-0.970	5.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1016	7	0.596	-0.711	-0.515	3.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1016	8	0.585	-0.708	-0.623	3.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1017	1A	7.693	-6.738	42.976	-36.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
1017	1B	-4.883	-6.738	-40.940	-36.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
1017	1C	7.693	5.959	42.976	35.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
1017	1D	-4.883	5.959	-40.940	35.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52			

1017	8	1.857	0.679	-2.810	3.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1018	1A	8.458	-9.282	51.498	-45.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
1018	1B	-5.011	-9.282	-50.548	-45.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
1018	1C	8.458	8.599	51.498	44.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	--
1018	1D	-5.011	8.599	-50.548	44.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
1018	1I	17.089	-6.279	75.004	-30.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.08	--
1018	1J	-13.641	-6.279	-74.054	-30.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.08	--
1018	1K	17.089	5.596	75.004	29.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.08	--
1018	1L	-13.641	5.596	-74.054	29.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.08	--
1018	1Q	7.722	-3.913	32.432	-18.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1018	1R	-4.275	-3.913	-31.483	-18.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1018	1S	7.722	3.230	32.432	17.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1018	1T	-4.275	3.230	-31.483	17.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1018	2	2.391	1.575	-8.702	7.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1018	7	2.338	0.953	-5.210	4.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1018	8	2.309	0.952	-5.340	4.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1019	1A	8.639	-12.283	53.482	-58.296	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.03	--
1019	1B	-5.331	-12.283	-52.570	-58.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.03	--
1019	1C	8.639	11.746	53.482	57.605	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.03	--
1019	1D	-5.331	11.746	-52.570	57.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
1019	1I	21.860	-8.580	77.147	-39.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.09	--
1019	1J	-18.552	-8.580	-76.235	-39.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.09	--
1019	1K	21.860	8.043	77.147	38.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.09	--
1019	1L	-18.552	8.043	-76.235	38.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.09	--
1019	1Q	8.908	-5.081	33.806	-22.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
1019	1R	-5.600	-5.081	-32.894	-22.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1019	1S	8.908	4.544	33.806	22.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
1019	1T	-5.600	4.544	-32.894	22.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1019	2	1.136	2.101	-11.777	8.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1019	7	1.316	1.268	-6.911	5.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1019	8	1.283	1.266	-7.060	5.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
1020	1A	6.856	-18.019	61.096	-75.171	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.03	--
1020	1B	-5.071	-18.019	-62.252	-75.171	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.03	--
1020	1C	6.856	17.681	61.096	74.568	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.03	--
1020	1D	-5.071	17.681	-62.252	74.568	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.03	--
1020	1I	14.349	-12.300	78.310	-51.056	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.32	0.06	--
1020	1J	-12.564	-12.300	-79.467	-51.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	--
1020	1K	14.349	11.962	78.310	50.453	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.32	0.06	--
1020	1L	-12.564	11.962	-79.467	50.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.06	--
1020	1Q	5.960	-7.185	35.886	-29.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
1020	1R	-4.176	-7.185	-37.042	-29.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
1020	1S	5.960	6.848	35.886	28.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
1020	1T	-4.176	6.848	-37.042	28.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
1020	2	0.296	2.571	-17.549	11.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1020	7	0.660	1.566	-10.957	6.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1020	8	0.674	1.564	-11.183	6.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
1021	1A	1.013	-3.116	22.784	-21.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
1021	1B	-0.985	-3.116	-23.416	-21.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
1021	1C	1.013	2.743	22.784	22.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
1021	1D	-0.985	2.743	-23.416	22.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
1021	1I	1.923	-2.140	47.234	-13.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
1021	1J	-1.895	-2.140	-47.865	-13.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1021	1K	1.923	1.766	47.234	15.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
1021	1L	-1.895	1.766	-47.865	15.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1021	1Q	0.732	-1.409	17.663	-8.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1021	1R	-0.704	-1.409	-18.294	-8.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1021	1S	0.732	1.035	17.663	9.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1021	1T	-0.704	1.035	-18.294	9.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1021	2	-0.091	-0.651	-0.223	4.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1021	7	0.061	-0.499	-0.359	3.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1021	8	0.061	-0.497	-0.445	3.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1022	1A	3.687	-3.786	33.466	-23.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
1022	1B	-3.338	-3.786	-32.924	-23.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
1022	1C	3.687	3.238	33.466	25.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
1022	1D	-3.338	3.238	-32.924	25.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
1022	1I	6.713	-2.461	59.929	-15.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
1022	1J	-6.364	-2.461	-59.386	-15.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1022	1K	6.713	1.912	59.929	17.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1022	1L	-6.364	1.912	-59.386	17.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1022	1Q	2.670	-1.704	23.799	-9.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1022	1R	-2.320	-1.704	-23.257	-9.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1022	1S	2.670	1.156	23.799	10.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1022	1T	-2.320	1.156	-23.257	10.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1022	2	-0.525	-0.840	-1.887	4.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1022	7	0.400	-0.664	-1.113	3.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1022	8	0.395	-0.663	-1.214	3.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1023	1A	6.945	-5.914	42.865	-28.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
1023	1B	-5.896	-5.914	-41.213	-28.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
1023	1C	6.945	5.228	42.865	29.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
1023	1D	-5.896	5.228	-41.213	29.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--

1023	1I	12.041	-3.986	68.569	-18.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
1023	1J	-10.992	-3.986	-66.917	-18.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.05	--
1023	1K	12.041	3.300	68.569	19.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
1023	1L	-10.992	3.300	-66.917	19.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.05	--
1023	1Q	5.003	-2.608	28.638	-10.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1023	1R	-3.953	-2.608	-26.986	-10.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1023	1S	5.003	1.922	28.638	11.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1023	1T	-3.953	1.922	-26.986	11.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1023	2	1.236	-0.925	-4.873	5.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1023	7	1.016	-0.755	-2.725	3.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1023	8	1.003	-0.753	-2.846	3.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1024	1A	8.031	-8.136	49.869	-34.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
1024	1B	-6.495	-8.136	-48.295	-34.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
1024	1C	8.031	7.457	49.869	35.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.04	--
1024	1D	-6.495	7.457	-48.295	35.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1024	1I	14.367	-5.378	73.616	-22.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	--
1024	1J	-12.832	-5.378	-72.042	-22.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.06	--
1024	1K	14.367	4.699	73.616	23.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.06	--
1024	1L	-12.832	4.699	-72.042	23.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.06	--
1024	1Q	6.082	-3.438	31.799	-13.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1024	1R	-4.547	-3.438	-30.224	-13.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1024	1S	6.082	2.759	31.799	14.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1024	1T	-4.547	2.759	-30.224	14.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1024	2	1.589	1.313	-8.172	5.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1024	7	1.354	0.763	-4.684	3.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1024	8	1.334	0.762	-4.823	3.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1025	1A	6.413	-10.745	53.450	-43.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
1025	1B	-5.120	-10.745	-52.448	-43.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
1025	1C	6.413	10.174	53.450	44.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
1025	1D	-5.120	10.174	-52.448	44.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
1025	1I	13.737	-7.413	76.906	-29.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.07	--
1025	1J	-12.443	-7.413	-75.904	-29.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.07	--
1025	1K	13.737	6.842	76.906	30.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.07	--
1025	1L	-12.443	6.842	-75.904	30.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.07	--
1025	1Q	5.519	-4.471	33.733	-16.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
1025	1R	-4.226	-4.471	-32.730	-16.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1025	1S	5.519	3.900	33.733	17.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
1025	1T	-4.226	3.900	-32.730	17.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1025	2	-1.195	1.776	-11.473	6.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1025	7	0.730	1.041	-6.713	4.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1025	8	0.703	1.040	-6.876	4.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1026	1A	3.818	-15.366	67.082	-55.135	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.34	0.01	--
1026	1B	-3.302	-15.366	-68.337	-55.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
1026	1C	3.818	15.010	67.082	55.743	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.01	--
1026	1D	-3.302	15.010	-68.337	55.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
1026	1I	8.434	-10.347	94.076	-37.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
1026	1J	-7.919	-10.347	-95.331	-37.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
1026	1K	8.434	9.991	94.076	38.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.04	--
1026	1L	-7.919	9.991	-95.331	38.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
1026	1Q	3.308	-6.131	41.436	-21.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1026	1R	-2.793	-6.131	-42.691	-21.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
1026	1S	3.308	5.775	41.436	22.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
1026	1T	-2.793	5.775	-42.691	22.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
1026	2	-0.822	2.211	-17.362	8.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1026	7	-0.353	1.329	-10.800	5.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1026	8	-0.348	1.327	-11.012	5.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1027	1A	1.061	-2.675	23.897	-13.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
1027	1B	-1.043	-2.675	-24.565	-13.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1027	1C	1.061	2.456	23.897	16.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
1027	1D	-1.043	2.456	-24.565	16.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1027	1I	1.526	-1.824	43.064	-9.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1027	1J	-1.508	-1.824	-43.732	-9.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1027	1K	1.526	1.605	43.064	11.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1027	1L	-1.508	1.605	-43.732	11.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1027	1Q	0.626	-1.165	16.812	-5.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1027	1R	-0.608	-1.165	-17.480	-5.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1027	1S	0.626	0.946	16.812	7.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1027	1T	-0.608	0.946	-17.480	7.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1027	2	0.122	-0.511	-1.307	3.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1027	7	0.075	-0.371	-1.012	2.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1027	8	0.076	-0.370	-1.088	2.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1028	1A	4.009	-3.226	34.262	-15.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
1028	1B	-3.926	-3.226	-34.008	-15.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1028	1C	4.009	2.851	34.262	17.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
1028	1D	-3.926	2.851	-34.008	17.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1028	1I	5.633	-2.101	56.360	-10.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1028	1J	-5.550	-2.101	-56.105	-10.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1028	1K	5.633	1.726	56.360	12.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1028	1L	-5.550	1.726	-56.105	12.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1028	1Q	2.339	-1.406	22.984	-5.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1028	1R	-2.256	-1.406	-22.730	-5.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1028	1S	2.339	1.032	22.984	8.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1028	1T	-2.256	1.032	-22.730	8.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--

1028	2	-0.622	-0.745	-2.906	3.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1028	7	0.370	-0.557	-1.756	2.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1028	8	0.369	-0.557	-1.853	2.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1029	1A	7.329	-5.002	43.020	-18.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1029	1B	-7.026	-5.002	-41.612	-18.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1029	1C	7.329	4.470	43.020	20.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1029	1D	-7.026	4.470	-41.612	20.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1029	1I	9.868	-3.370	66.022	-12.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1029	1J	-9.566	-3.370	-64.614	-12.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
1029	1K	9.868	2.837	66.022	14.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1029	1L	-9.566	2.837	-64.614	14.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1029	1Q	4.214	-2.185	27.932	-7.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1029	1R	-3.912	-2.185	-26.524	-7.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1029	1S	4.214	1.652	27.932	9.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1029	1T	-3.912	1.652	-26.524	9.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1029	2	-1.384	-0.981	-5.414	3.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1029	7	-0.809	-0.746	-3.016	2.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1029	8	-0.800	-0.746	-3.142	2.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1030	1A	7.960	-6.928	48.820	-22.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1030	1B	-7.515	-6.928	-47.081	-22.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1030	1C	7.960	6.341	48.820	24.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1030	1D	-7.515	6.341	-47.081	24.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1030	1I	10.704	-4.713	71.584	-15.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1030	1J	-10.259	-4.713	-69.845	-15.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.04	--
1030	1K	10.704	4.127	71.584	17.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1030	1L	-10.259	4.127	-69.845	17.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1030	1Q	4.632	-2.963	31.017	-8.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1030	1R	-4.188	-2.963	-29.278	-8.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1030	1S	4.632	2.376	31.017	10.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1030	1T	-4.188	2.376	-29.278	10.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1030	2	-1.984	-1.122	-8.049	4.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1030	7	-1.128	-0.846	-4.516	2.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1030	8	-1.122	-0.844	-4.664	2.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1031	1A	6.571	-9.003	53.306	-29.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
1031	1B	-6.347	-9.003	-52.257	-29.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
1031	1C	6.571	8.479	53.306	30.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
1031	1D	-6.347	8.479	-52.257	30.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1031	1I	9.189	-6.218	77.266	-20.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1031	1J	-8.965	-6.218	-76.216	-20.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.05	--
1031	1K	9.189	5.695	77.266	21.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
1031	1L	-8.965	5.695	-76.216	21.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
1031	1Q	4.046	-3.773	33.739	-11.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1031	1R	-3.822	-3.773	-32.689	-11.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1031	1S	4.046	3.249	33.739	12.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1031	1T	-3.822	3.249	-32.689	12.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1031	2	-2.319	1.334	-11.106	4.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1031	7	-1.335	-0.888	-6.489	3.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1031	8	-1.335	-0.886	-6.664	3.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1032	1A	4.216	-12.348	70.060	-37.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
1032	1B	-4.246	-12.348	-71.298	-37.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
1032	1C	4.216	12.030	70.060	38.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
1032	1D	-4.246	12.030	-71.298	38.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
1032	1I	6.747	-8.373	102.730	-25.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
1032	1J	-6.777	-8.373	-103.968	-25.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1032	1K	6.747	8.056	102.730	27.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
1032	1L	-6.777	8.056	-103.968	27.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1032	1Q	2.791	-4.966	44.386	-14.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1032	1R	-2.821	-4.966	-45.624	-14.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1032	1S	2.791	4.649	44.386	15.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
1032	1T	-2.821	4.649	-45.624	15.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1032	2	-1.456	1.812	-16.647	5.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1032	7	-0.879	1.055	-10.451	3.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1032	8	-0.881	1.055	-10.685	3.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1033	1A	4.611	-9.850	68.309	-23.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
1033	1B	-4.764	-9.850	-69.546	-23.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1033	1C	4.611	9.619	68.309	24.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
1033	1D	-4.764	9.619	-69.546	24.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1033	1I	4.658	-6.602	104.516	-16.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
1033	1J	-4.812	-6.602	-105.753	-16.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1033	1K	4.658	6.371	104.516	17.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
1033	1L	-4.812	6.371	-105.753	17.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1033	1Q	2.285	-3.943	44.421	-8.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1033	1R	-2.438	-3.943	-45.658	-8.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1033	1S	2.285	3.713	44.421	10.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1033	1T	-2.438	3.713	-45.658	10.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1033	2	-1.750	-1.795	-15.222	2.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1033	7	-1.096	-1.143	-9.596	1.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1033	8	-1.105	-1.143	-9.852	1.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1034	1A	23.588	-19.464	60.182	-118.688	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.73	0.06	--
1034	1B	-13.446	-19.464	-54.040	-118.688	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.06	--

1034	1C	23.588	19.337	60.182	116.423	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.72	0.06	--
1034	1D	-13.446	19.337	-54.040	116.423	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.06	--
1034	1I	47.637	-14.473	-87.899	-80.755	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.51	0.14	--
1034	1J	-37.495	-14.473	-81.758	-80.755	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.13	--
1034	1K	47.637	14.346	87.899	78.490	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.50	0.14	--
1034	1L	-37.495	14.346	-81.758	78.490	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.13	--
1034	1Q	21.076	-7.972	39.672	-47.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.06	--
1034	1R	-10.934	-7.972	-33.530	-47.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.06	--
1034	1S	21.076	7.846	39.672	44.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.06	--
1034	1T	-10.934	7.846	-33.530	44.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.06	--
1034	2	7.016	-3.013	-4.746	-20.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1034	7	6.909	-1.836	-3.016	-12.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1034	8	6.921	-1.835	-3.182	-12.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1035	1A	20.519	-12.314	65.457	-79.114	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.06	--
1035	1B	-11.841	-12.314	-68.165	-79.114	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.06	--
1035	1C	20.519	12.001	65.457	76.259	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.06	--
1035	1D	-11.841	12.001	-68.165	76.259	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.06	--
1035	1I	31.288	-9.417	82.649	-54.378	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.34	0.09	--
1035	1J	-22.610	-9.417	-85.357	-54.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	--
1035	1K	31.288	9.104	82.649	51.523	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.09	--
1035	1L	-22.610	9.104	-85.357	51.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.09	--
1035	1Q	15.936	-5.199	37.202	-32.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1035	1R	-7.258	-5.199	-39.910	-32.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
1035	1S	15.936	4.886	37.202	29.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
1035	1T	-7.258	4.886	-39.910	29.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1035	2	5.635	-2.145	-1.664	-15.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1035	7	5.700	-1.352	-1.836	-9.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1035	8	5.715	-1.350	-2.033	-9.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1036	1A	13.890	-9.496	59.482	-59.936	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.03	--
1036	1B	-6.795	-9.496	-60.827	-59.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
1036	1C	13.890	9.062	59.482	56.408	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.03	--
1036	1D	-6.795	9.062	-60.827	56.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	--
1036	1I	22.556	-6.943	74.341	-38.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.09	--
1036	1J	-15.461	-6.943	-75.687	-38.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.09	--
1036	1K	22.556	6.509	74.341	34.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.09	--
1036	1L	-15.461	6.509	-75.687	34.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.09	--
1036	1Q	11.899	-4.022	33.663	-24.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1036	1R	-4.804	-4.022	-35.008	-24.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1036	1S	11.899	3.587	33.663	20.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1036	1T	-4.804	3.587	-35.008	20.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1036	2	5.766	-1.757	3.268	-12.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1036	7	5.366	-1.138	1.557	-8.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1036	8	5.387	-1.135	1.449	-8.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1037	1A	13.223	-7.597	37.040	-48.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
1037	1B	-4.695	-7.597	-39.058	-48.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1037	1C	13.223	6.941	37.040	44.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
1037	1D	-4.695	6.941	-39.058	44.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
1037	1I	24.583	-5.105	68.779	-32.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.09	--
1037	1J	-16.055	-5.105	-70.796	-32.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	--
1037	1K	24.583	4.449	68.779	27.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.09	--
1037	1L	-16.055	4.449	-70.796	27.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
1037	1Q	12.599	-3.231	26.661	-20.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1037	1R	-4.071	-3.231	-28.679	-20.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1037	1S	12.599	2.575	26.661	16.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1037	1T	-4.071	2.575	-28.679	16.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1037	2	5.288	-1.557	1.566	-11.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1037	7	5.135	-1.068	0.482	-7.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1037	8	5.100	-1.063	0.317	-7.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1038	1A	15.156	-6.575	38.502	-39.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
1038	1B	-5.514	-6.575	-34.878	-39.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1038	1C	15.156	5.971	38.502	33.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	--
1038	1D	-5.514	5.971	-34.878	33.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1038	1I	29.178	-4.237	90.795	-25.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.09	--
1038	1J	-19.537	-4.237	-87.171	-25.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.09	--
1038	1K	29.178	3.633	90.795	20.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.09	--
1038	1L	-19.537	3.633	-87.171	20.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.09	--
1038	1Q	14.466	-2.830	33.680	-17.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1038	1R	-4.825	-2.830	-30.056	-17.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1038	1S	14.466	2.225	33.680	12.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.04	--
1038	1T	-4.825	2.225	-30.056	12.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
1038	2	6.295	-1.213	5.076	-9.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1038	7	6.337	-0.823	3.903	-7.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1038	8	6.314	-0.819	3.730	-7.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1039	1A	18.548	-8.434	60.562	-33.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	--
1039	1B	-8.644	-8.434	-48.195	-33.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1039	1C	18.548	7.977	60.562	27.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
1039	1D	-8.644	7.977	-48.195	27.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1039	1I	39.931	-4.312	136.114	-21.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.09	--
1039	1J	-30.028	-4.312	-123.747	-21.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.09	--
1039	1K	39.931	3.855	136.114	15.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.09	--
1039	1L	-30.028	3.855	-123.747	15.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
1039	1Q	18.091	-3.328	52.204	-15.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1039	1R	-8.188	-3.328	-39.837	-15.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--

1039	1S	18.091	2.871	52.204	9.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	--
1039	1T	-8.188	2.871	-39.837	9.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
1039	2	6.967	-0.883	12.454	-8.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1039	7	6.818	-0.584	10.638	-6.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1039	8	6.803	-0.581	10.425	-6.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1040	1A	16.500	-7.103	56.197	-34.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.04	--
1040	1B	-7.783	-7.103	-45.022	-34.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
1040	1C	16.500	6.605	56.197	28.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
1040	1D	-7.783	6.605	-45.022	28.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1040	1I	35.971	-3.990	126.908	-21.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.07	--
1040	1J	-27.254	-3.990	-115.733	-21.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.07	--
1040	1K	35.971	3.492	126.908	16.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.07	--
1040	1L	-27.254	3.492	-115.733	16.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
1040	1Q	16.309	-2.950	48.530	-15.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1040	1R	-7.592	-2.950	-37.356	-15.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1040	1S	16.309	2.453	48.530	10.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1040	1T	-7.592	2.453	-37.356	10.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
1040	2	5.512	0.662	7.804	1.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1040	7	5.632	-0.393	7.542	-1.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1040	8	5.621	-0.389	7.338	-1.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1041	1A	14.757	-6.982	38.410	-39.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
1041	1B	-5.613	-6.982	-34.690	-39.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1041	1C	14.757	6.356	38.410	34.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	--
1041	1D	-5.613	6.356	-34.690	34.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1041	1I	28.407	-4.534	90.022	-25.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.09	--
1041	1J	-19.263	-4.534	-86.302	-25.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.09	--
1041	1K	28.407	3.907	90.022	20.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.09	--
1041	1L	-19.263	3.907	-86.302	20.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.09	--
1041	1Q	14.046	-3.002	33.448	-17.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1041	1R	-4.901	-3.002	-29.728	-17.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1041	1S	14.046	2.376	33.448	12.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
1041	1T	-4.901	2.376	-29.728	12.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
1041	2	5.641	0.820	2.153	3.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1041	7	5.815	0.408	2.178	0.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1041	8	5.792	0.411	2.006	0.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1042	1A	13.037	-8.034	37.279	-48.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
1042	1B	-4.713	-8.034	-39.241	-48.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1042	1C	13.037	7.365	37.279	44.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
1042	1D	-4.713	7.365	-39.241	44.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
1042	1I	24.162	-5.387	68.827	-32.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.08	--
1042	1J	-15.838	-5.387	-70.788	-32.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	--
1042	1K	24.162	4.717	68.827	28.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.08	--
1042	1L	-15.838	4.717	-70.788	28.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
1042	1Q	12.362	-3.409	26.715	-20.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1042	1R	-4.038	-3.409	-28.676	-20.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1042	1S	12.362	2.740	26.715	16.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1042	1T	-4.038	2.740	-28.676	16.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1042	2	4.958	0.983	-4.930	5.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1042	7	5.173	0.468	-3.544	2.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1042	8	5.137	0.472	-3.646	2.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1043	1A	13.817	-9.988	58.967	-60.074	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.03	--
1043	1B	-6.743	-9.988	-60.292	-60.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
1043	1C	13.817	9.538	58.967	56.631	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.03	--
1043	1D	-6.743	9.538	-60.292	56.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	--
1043	1I	22.060	-7.131	74.182	-38.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.09	--
1043	1J	-14.986	-7.131	-75.508	-38.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.08	--
1043	1K	22.060	6.682	74.182	34.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.09	--
1043	1L	-14.986	6.682	-75.508	34.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.08	--
1043	1Q	11.700	-4.190	33.464	-24.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1043	1R	-4.626	-4.190	-34.790	-24.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1043	1S	11.700	3.741	33.464	20.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1043	1T	-4.626	3.741	-34.790	20.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1043	2	3.936	1.403	-10.428	8.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1043	7	4.216	0.767	-6.676	3.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1043	8	4.168	0.770	-6.782	3.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1044	1A	0.987	-3.588	24.681	-28.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
1044	1B	-1.034	-3.588	-24.863	-28.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
1044	1C	0.987	3.099	24.681	27.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
1044	1D	-1.034	3.099	-24.863	27.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
1044	1I	2.695	-2.471	57.225	-18.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
1044	1J	-2.742	-2.471	-57.407	-18.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1044	1K	2.695	1.981	57.225	17.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1044	1L	-2.742	1.981	-57.407	17.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1044	1Q	0.906	-1.636	20.785	-11.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1044	1R	-0.953	-1.636	-20.967	-11.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1044	1S	0.906	1.146	20.785	10.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1044	1T	-0.953	1.146	-20.967	10.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1044	2	-0.130	-0.213	4.601	-4.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1044	7	-0.077	-0.098	2.647	-3.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1044	8	-0.078	-0.096	2.539	-3.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

1045	1A	2.373	-4.992	31.963	-30.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
1045	1B	-1.656	-4.992	-29.484	-30.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
1045	1C	2.373	4.516	31.963	27.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
1045	1D	-1.656	4.516	-29.484	27.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
1045	1I	4.457	-3.204	75.746	-20.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
1045	1J	-3.740	-3.204	-73.268	-20.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1045	1K	4.457	2.729	75.746	16.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
1045	1L	-3.740	2.729	-73.268	16.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1045	1Q	1.917	-2.154	28.044	-13.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1045	1R	-1.200	-2.154	-25.566	-13.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1045	1S	1.917	1.679	28.044	10.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1045	1T	-1.200	1.679	-25.566	10.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1045	2	0.440	-0.543	5.750	-7.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1045	7	0.450	-0.256	4.011	-5.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1045	8	0.442	-0.257	3.854	-5.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1046	1A	9.297	-6.906	37.697	-37.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
1046	1B	-4.623	-6.906	-34.053	-37.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
1046	1C	9.297	6.204	37.697	34.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
1046	1D	-4.623	6.204	-34.053	34.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
1046	1I	17.627	-4.531	84.208	-24.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	--
1046	1J	-12.953	-4.531	-80.564	-24.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.07	--
1046	1K	17.627	3.829	84.208	20.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
1046	1L	-12.953	3.829	-80.564	20.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
1046	1Q	8.412	-2.996	31.602	-15.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1046	1R	-3.738	-2.996	-27.958	-15.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1046	1S	8.412	2.294	31.602	12.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1046	1T	-3.738	2.294	-27.958	12.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1046	2	2.760	-0.956	5.560	-8.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1046	7	2.888	-0.578	4.208	-5.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1046	8	2.868	-0.577	4.049	-5.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1047	1A	27.247	-10.294	98.961	-35.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.05	--
1047	1B	-19.954	-10.294	-89.110	-35.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
1047	1C	27.247	9.800	98.961	29.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
1047	1D	-19.954	9.800	-89.110	29.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
1047	1I	29.571	-11.456	113.101	-24.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.06	--
1047	1J	-22.278	-11.456	-103.250	-24.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.06	--
1047	1K	29.571	10.962	113.101	19.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.06	--
1047	1L	-22.278	10.962	-103.250	19.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.06	--
1047	1Q	16.674	-5.435	54.552	-16.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1047	1R	-9.380	-5.435	-44.702	-16.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1047	1S	16.674	4.940	54.552	11.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1047	1T	-9.380	4.940	-44.702	11.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
1047	2	7.049	0.640	20.278	1.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
1047	7	6.175	-0.387	14.706	-1.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1047	8	6.162	-0.384	14.502	-1.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1048	1A	23.567	-7.948	74.712	-39.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.07	--
1048	1B	-15.075	-7.948	-70.943	-39.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.07	--
1048	1C	23.567	7.311	74.712	34.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.07	--
1048	1D	-15.075	7.311	-70.943	34.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.07	--
1048	1I	25.785	-6.026	84.064	-26.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.08	--
1048	1J	-17.293	-6.026	-80.295	-26.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.08	--
1048	1K	25.785	5.388	84.064	21.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.08	--
1048	1L	-17.293	5.388	-80.295	21.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
1048	1Q	15.240	-3.593	40.261	-17.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1048	1R	-6.748	-3.593	-36.492	-17.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1048	1S	15.240	2.955	40.261	12.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1048	1T	-6.748	2.955	-36.492	12.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.04	--
1048	2	7.580	0.745	12.406	3.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
1048	7	6.805	0.379	8.365	0.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1048	8	6.780	0.382	8.190	0.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1049	1A	20.159	-8.958	55.413	-49.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.08	--
1049	1B	-12.079	-8.958	-57.233	-49.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	--
1049	1C	20.159	8.274	55.413	45.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.08	--
1049	1D	-12.079	8.274	-57.233	45.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
1049	1I	22.623	-6.407	67.537	-31.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
1049	1J	-14.543	-6.407	-69.357	-31.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	--
1049	1K	22.623	5.723	67.537	27.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.08	--
1049	1L	-14.543	5.723	-69.357	27.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
1049	1Q	13.582	-3.874	30.602	-20.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1049	1R	-5.502	-3.874	-32.422	-20.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1049	1S	13.582	3.190	30.602	16.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1049	1T	-5.502	3.190	-32.422	16.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1049	2	6.433	1.001	5.402	5.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1049	7	5.994	0.492	3.191	2.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1049	8	5.955	0.496	3.024	2.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1050	1A	17.675	-9.995	52.506	-60.167	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.08	--
1050	1B	-10.794	-9.995	-53.775	-60.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.08	--
1050	1C	17.675	9.526	52.506	56.846	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.08	--
1050	1D	-10.794	9.526	-53.775	56.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.08	--
1050	1I	20.368	-9.050	80.394	-39.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.07	--
1050	1J	-13.487	-9.050	-81.663	-39.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.07	--
1050	1K	20.368	8.581	80.394	36.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.07	--
1050	1L	-13.487	8.581	-81.663	36.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--

1050	1Q	12.113	-4.633	33.477	-24.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1050	1R	-5.233	-4.633	-34.747	-24.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1050	1S	12.113	4.163	33.477	21.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1050	1T	-5.233	4.163	-34.747	21.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1050	2	4.600	1.311	-2.204	8.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1050	7	4.563	0.720	-1.728	3.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1050	8	4.510	0.723	-1.834	3.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1051	1A	28.068	-14.818	47.300	-81.054	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.07	--
1051	1B	-19.837	-14.818	-49.827	-81.054	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.07	--
1051	1C	28.068	14.436	47.300	78.367	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.07	--
1051	1D	-19.837	14.436	-49.827	78.367	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.07	--
1051	1I	28.280	-8.742	81.600	-48.364	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.31	0.10	--
1051	1J	-20.050	-8.742	-84.127	-48.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.10	--
1051	1K	28.280	8.360	81.600	45.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.10	--
1051	1L	-20.050	8.360	-84.127	45.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.10	--
1051	1Q	16.842	-5.669	32.833	-31.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
1051	1R	-8.612	-5.669	-35.359	-31.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
1051	1S	16.842	5.287	32.833	28.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1051	1T	-8.612	5.287	-35.359	28.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1051	2	2.262	1.879	-6.287	11.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1051	7	3.544	1.058	-4.569	6.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1051	8	3.554	1.063	-4.765	6.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1052	1A	1.589	-2.040	45.634	-12.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
1052	1B	-1.531	-2.040	-46.415	-12.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1052	1C	1.589	1.711	45.634	14.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1052	1D	-1.531	1.711	-46.415	14.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1052	1I	0.991	-2.973	22.901	-19.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
1052	1J	-0.932	-2.973	-23.682	-19.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
1052	1K	0.991	2.643	22.901	21.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
1052	1L	-0.932	2.643	-23.682	21.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
1052	1Q	0.661	-1.333	17.164	-7.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1052	1R	-0.603	-1.333	-17.945	-7.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1052	1S	0.661	1.003	17.164	9.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1052	1T	-0.603	1.003	-17.945	9.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1052	2	0.048	-0.348	-1.694	2.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1052	7	0.046	-0.304	-1.272	2.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1052	8	0.048	-0.303	-1.359	2.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1053	1A	1.488	-1.714	42.103	-7.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1053	1B	-1.476	-1.714	-42.791	-7.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1053	1C	1.488	1.547	42.103	10.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1053	1D	-1.476	1.547	-42.791	10.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1053	1I	1.091	-2.518	24.387	-11.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1053	1J	-1.079	-2.518	-25.075	-11.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1053	1K	1.091	2.350	24.387	13.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1053	1L	-1.079	2.350	-25.075	13.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1053	1Q	0.622	-1.079	16.575	-4.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1053	1R	-0.611	-1.079	-17.263	-4.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1053	1S	0.622	0.911	16.575	6.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1053	1T	-0.611	0.911	-17.263	6.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1053	2	0.194	-0.226	-0.815	2.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1053	7	0.120	-0.185	-0.711	2.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1053	8	0.122	-0.184	-0.789	2.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1054	1A	1.066	-1.547	40.983	-4.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1054	1B	-1.075	-1.547	-41.622	-4.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1054	1C	1.066	1.450	40.983	6.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1054	1D	-1.075	1.450	-41.622	6.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1054	1I	1.230	-2.372	27.251	-8.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1054	1J	-1.239	-2.372	-27.890	-8.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1054	1K	1.230	2.275	27.251	10.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1054	1L	-1.239	2.275	-27.890	10.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1054	1Q	0.541	-0.973	16.941	-2.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1054	1R	-0.550	-0.973	-17.579	-2.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1054	1S	0.541	0.876	16.941	5.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1054	1T	-0.550	0.876	-17.579	5.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1054	2	-0.197	-0.106	0.978	1.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1054	7	-0.120	-0.063	0.383	1.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1054	8	-0.119	-0.064	0.307	1.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1055	1A	1.099	-1.764	42.499	-9.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1055	1B	-1.025	-1.764	-43.231	-9.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1055	1C	1.099	1.499	42.499	11.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1055	1D	-1.025	1.499	-43.231	11.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1055	1I	1.205	-2.803	31.816	-16.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
1055	1J	-1.130	-2.803	-32.549	-16.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1055	1K	1.205	2.537	31.816	18.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
1055	1L	-1.130	2.537	-32.549	18.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1055	1Q	0.588	-1.201	18.371	-5.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1055	1R	-0.513	-1.201	-19.104	-5.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1055	1S	0.588	0.936	18.371	7.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1055	1T	-0.513	0.936	-19.104	7.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1055	2	0.204	-0.082	2.748	0.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1055	7	0.127	-0.126	1.419	1.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1055	8	0.127	-0.125	1.337	1.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1056	1A	2.656	-2.176	46.081	-14.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1056	1B	-2.473	-2.176	-46.600	-14.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1056	1C	2.656	1.772	46.081	15.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
1056	1D	-2.473	1.772	-46.600	15.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1056	1I	2.514	-3.406	38.177	-23.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
1056	1J	-2.330	-3.406	-38.696	-23.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1056	1K	2.514	3.001	38.177	24.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
1056	1L	-2.330	3.001	-38.696	24.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
1056	1Q	1.317	-1.494	20.904	-8.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1056	1R	-1.133	-1.494	-21.423	-8.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1056	1S	1.317	1.089	20.904	9.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1056	1T	-1.133	1.089	-21.423	9.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1056	2	-0.459	-0.171	5.589	-0.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1056	7	-0.295	-0.220	3.246	-0.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1056	8	-0.291	-0.218	3.150	-0.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1057	1A	3.823	-3.362	56.775	-18.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
1057	1B	-5.122	-3.362	-58.439	-18.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
1057	1C	3.823	2.885	56.775	17.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
1057	1D	-5.122	2.885	-58.439	17.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1057	1I	3.939	-5.186	48.396	-28.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
1057	1J	-5.238	-5.186	-50.060	-28.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
1057	1K	3.939	4.709	48.396	27.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
1057	1L	-5.238	4.709	-50.060	27.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
1057	1Q	1.765	-2.201	25.764	-11.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1057	1R	-3.064	-2.201	-27.428	-11.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1057	1S	1.765	1.724	25.764	10.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1057	1T	-3.064	1.724	-27.428	10.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1057	2	-1.118	-0.222	7.320	-2.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1057	7	-1.020	-0.272	4.155	-1.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1057	8	-1.021	-0.269	4.043	-1.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1058	1A	6.249	-2.363	58.584	-14.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1058	1B	-6.007	-2.363	-58.253	-14.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1058	1C	6.249	1.865	58.584	15.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
1058	1D	-6.007	1.865	-58.253	15.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1058	1I	3.709	-3.646	33.577	-21.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1058	1J	-3.467	-3.646	-33.246	-21.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
1058	1K	3.709	3.147	33.577	23.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
1058	1L	-3.467	3.147	-33.246	23.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
1058	1Q	2.539	-1.623	23.407	-8.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1058	1R	-2.297	-1.623	-23.076	-8.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1058	1S	2.539	1.125	23.407	9.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1058	1T	-2.297	1.125	-23.076	9.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1058	2	0.721	-0.511	-0.703	2.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1058	7	0.477	-0.452	-0.399	2.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1058	8	0.485	-0.451	-0.512	2.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1059	1A	5.282	-2.044	55.531	-8.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1059	1B	-5.242	-2.044	-55.353	-8.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1059	1C	5.282	1.723	55.531	11.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1059	1D	-5.242	1.723	-55.353	11.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1059	1I	4.067	-3.141	34.564	-13.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1059	1J	-4.026	-3.141	-34.386	-13.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1059	1K	4.067	2.821	34.564	15.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
1059	1L	-4.026	2.821	-34.386	15.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1059	1Q	2.259	-1.346	22.779	-4.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1059	1R	-2.219	-1.346	-22.601	-4.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1059	1S	2.259	1.025	22.779	7.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1059	1T	-2.219	1.025	-22.601	7.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1059	2	0.950	-0.393	2.013	2.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1059	7	0.585	-0.330	1.204	2.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1059	8	0.590	-0.331	1.104	2.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1060	1A	4.004	-2.026	53.985	-5.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1060	1B	-4.015	-2.026	-53.805	-5.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1060	1C	4.004	1.779	53.985	7.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1060	1D	-4.015	1.779	-53.805	7.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1060	1I	4.449	-3.050	36.499	-9.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1060	1J	-4.460	-3.050	-36.319	-9.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1060	1K	4.449	2.803	36.499	12.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1060	1L	-4.460	2.803	-36.319	12.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1060	1Q	1.983	-1.284	22.804	-3.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1060	1R	-1.995	-1.284	-22.624	-3.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1060	1S	1.983	1.038	22.804	5.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1060	1T	-1.995	1.038	-22.624	5.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1060	2	0.930	-0.278	3.568	1.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1060	7	0.563	-0.210	2.138	1.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1060	8	0.565	-0.212	2.037	1.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1061	1A	4.239	-2.335	55.286	-10.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1061	1B	-4.068	-2.335	-54.954	-1									

1061	1K	5.132	3.038	39.878	20.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
1061	1L	-4.961	3.038	-39.545	20.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
1061	1Q	2.315	-1.540	23.990	-6.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1061	1R	-2.144	-1.540	-23.658	-6.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1061	1S	2.315	1.113	23.990	8.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1061	1T	-2.144	1.113	-23.658	8.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1061	2	1.167	-0.195	5.459	0.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1061	7	0.745	-0.235	3.312	0.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1061	8	0.743	-0.234	3.203	0.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1062	1A	6.419	-2.811	59.274	-15.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
1062	1B	-6.231	-2.811	-58.804	-15.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1062	1C	6.419	2.220	59.274	16.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1062	1D	-6.231	2.220	-58.804	16.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1062	1I	7.279	-4.122	44.935	-25.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
1062	1J	-7.091	-4.122	-44.466	-25.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
1062	1K	7.279	3.531	44.935	27.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
1062	1L	-7.091	3.531	-44.466	27.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
1062	1Q	3.368	-1.883	26.213	-9.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1062	1R	-3.181	-1.883	-25.743	-9.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1062	1S	3.368	1.292	26.213	10.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1062	1T	-3.181	1.292	-25.743	10.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1062	2	-1.330	-0.316	7.502	-0.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1062	7	-0.780	-0.362	4.569	-0.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1062	8	0.771	-0.360	4.448	-0.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1063	1A	8.111	-3.899	65.414	-20.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
1063	1B	-6.665	-3.899	-63.051	-20.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1063	1C	8.111	3.183	65.414	19.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1063	1D	-6.665	3.183	-63.051	19.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1063	1I	8.039	-5.638	56.286	-32.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	--
1063	1J	-6.592	-5.638	-53.923	-32.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
1063	1K	8.039	4.922	56.286	31.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	--
1063	1L	-6.592	4.922	-53.923	31.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
1063	1Q	4.457	-2.561	30.881	-13.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1063	1R	-3.010	-2.561	-28.519	-13.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1063	1S	4.457	1.845	30.881	11.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1063	1T	-3.010	1.845	-28.519	11.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1063	2	2.946	-0.446	11.741	-2.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1063	7	2.145	-0.475	7.610	-1.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1063	8	2.130	-0.472	7.466	-1.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1064	1A	11.531	-3.830	67.811	-16.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
1064	1B	-10.840	-3.830	-66.390	-16.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1064	1C	11.531	3.186	67.811	18.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1064	1D	-10.840	3.186	-66.390	18.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1064	1I	6.964	-5.674	42.787	-25.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
1064	1J	-6.273	-5.674	-41.367	-25.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1064	1K	6.964	5.030	42.787	26.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
1064	1L	-6.273	5.030	-41.367	26.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
1064	1Q	4.774	-2.496	28.390	-9.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1064	1R	-4.083	-2.496	-26.969	-9.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1064	1S	4.774	1.851	28.390	11.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1064	1T	-4.083	1.851	-26.969	11.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1064	2	2.006	-0.592	5.105	2.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1064	7	1.310	-0.544	3.287	2.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1064	8	1.322	-0.542	3.162	2.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1065	1A	9.080	-3.222	65.200	-10.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1065	1B	-8.949	-3.222	-63.947	-10.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
1065	1C	9.080	2.741	65.200	12.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1065	1D	-8.949	2.741	-63.947	12.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
1065	1I	7.344	-4.766	42.973	-15.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1065	1J	-7.213	-4.766	-41.721	-15.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1065	1K	7.344	4.285	42.973	17.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1065	1L	-7.213	4.285	-41.721	17.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1065	1Q	3.984	-2.071	27.687	-6.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1065	1R	-3.853	-2.071	-26.434	-6.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1065	1S	3.984	1.589	27.687	8.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1065	1T	-3.853	1.589	-26.434	8.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1065	2	2.188	-0.542	6.190	2.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1065	7	1.341	-0.468	3.965	2.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1065	8	1.348	-0.468	3.836	1.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1066	1A	6.697	-2.853	63.047	-6.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1066	1B	-6.613	-2.853	-61.762	-6.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1066	1C	6.697	2.444	63.047	8.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1066	1D	-6.613	2.444	-61.762	8.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1066	1I	7.918	-4.474	43.598	-12.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1066	1J	-7.834	-4.474	-42.313	-12.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
1066	1K	7.918	4.065	43.598	14.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1066	1L	-7.834	4.065	-42.313	14.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1066	1Q	3.444	-1.885	27.253	-4.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1066	1R	-3.360	-1.885	-25.968	-4.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1066	1S	3.444	1.475	27.253	6.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1066	1T	-3.360	1.475	-25.968	6.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1066	2	2.411	-0.467	7.482	1.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1066	7	1.471	-0.372	4.760	1.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

1066	8	1.472	-0.372	4.624	1.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1067	1A	7.520	-3.435	64.225	-12.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1067	1B	-7.123	-3.435	-62.808	-12.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1067	1C	7.520	2.852	64.225	14.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1067	1D	-7.123	2.852	-62.808	14.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1067	1I	9.861	-5.355	45.532	-21.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1067	1J	-9.464	-5.355	-44.115	-21.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1067	1K	9.861	4.772	45.532	23.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1067	1L	-9.464	4.772	-44.115	23.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
1067	1Q	4.283	-2.303	28.089	-7.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1067	1R	-3.886	-2.303	-26.671	-7.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1067	1S	4.283	1.720	28.089	9.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1067	1T	-3.886	1.720	-26.671	9.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1067	2	2.687	-0.402	8.872	0.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
1067	7	1.715	-0.325	5.625	0.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1067	8	1.709	-0.323	5.482	0.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1068	1A	9.815	-4.028	68.223	-18.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1068	1B	-8.401	-4.028	-66.330	-18.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1068	1C	9.815	3.307	68.223	19.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1068	1D	-8.401	3.307	-66.330	19.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1068	1I	11.773	-6.264	51.398	-30.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	--
1068	1J	-10.358	-6.264	-49.504	-30.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
1068	1K	11.773	5.543	51.398	31.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
1068	1L	-10.358	5.543	-49.504	31.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
1068	1Q	5.740	-2.712	30.586	-11.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1068	1R	-4.325	-2.712	-28.692	-11.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1068	1S	5.740	1.991	30.586	12.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1068	1T	-4.325	1.991	-28.692	12.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1068	2	3.679	-0.400	10.529	-1.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
1068	7	2.576	-0.452	6.742	-0.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1068	8	2.560	-0.448	6.590	-0.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1069	1A	13.528	-5.357	70.695	-24.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.06	--
1069	1B	-9.824	-5.357	-68.690	-24.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.06	--
1069	1C	13.528	4.567	70.695	23.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	--
1069	1D	-9.824	4.567	-68.690	23.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	--
1069	1I	13.226	-8.285	56.023	-39.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.07	--
1069	1J	-9.522	-8.285	-54.018	-39.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.07	--
1069	1K	13.226	7.496	56.023	37.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.07	--
1069	1L	-9.522	7.496	-54.018	37.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.07	--
1069	1Q	7.952	-3.530	32.346	-15.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1069	1R	-4.248	-3.530	-30.341	-15.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1069	1S	7.952	2.741	32.346	14.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1069	1T	-4.248	2.741	-30.341	14.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1069	2	5.974	-0.511	11.295	-2.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1069	7	4.557	-0.536	7.228	-2.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
1069	8	4.530	-0.531	7.069	-2.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1070	1A	13.298	-5.233	73.141	-20.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.06	--
1070	1B	-12.227	-5.233	-71.619	-20.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--
1070	1C	13.298	4.575	73.141	22.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.06	--
1070	1D	-12.227	4.575	-71.619	22.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.06	--
1070	1I	7.855	-7.838	49.515	-31.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
1070	1J	-6.784	-7.838	-47.993	-31.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
1070	1K	7.855	7.180	49.515	32.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
1070	1L	-6.784	7.180	-47.993	32.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
1070	1Q	5.632	-3.325	31.649	-11.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1070	1R	-4.561	-3.325	-30.127	-11.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1070	1S	5.632	2.667	31.649	13.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1070	1T	-4.561	2.667	-30.127	13.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1070	2	2.841	-0.561	10.317	2.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1070	7	1.948	-0.529	6.464	2.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1070	8	1.959	-0.526	6.320	2.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1071	1A	9.538	-4.475	70.908	-13.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1071	1B	-9.343	-4.475	-69.306	-13.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
1071	1C	9.538	3.928	70.908	15.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1071	1D	-9.343	3.928	-69.306	15.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.04	--
1071	1I	7.906	-6.533	48.494	-19.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1071	1J	-7.711	-6.533	-46.892	-19.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
1071	1K	7.906	5.986	48.494	21.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1071	1L	-7.711	5.986	-46.892	21.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1071	1Q	4.318	-2.797	30.814	-7.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1071	1R	-4.123	-2.797	-29.212	-7.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1071	1S	4.318	2.250	30.814	9.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1071	1T	-4.123	2.250	-29.212	9.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1071	2	3.463	-0.597	10.662	2.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1071	7	2.134	-0.519	6.738	1.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1071	8	2.138	-0.518	6.586	1.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1072	1A	5.900	-3.861	68.387	-8.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1072	1B	-5.780	-3.861	-66.698	-8.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1072	1C	5.900	3.371	68.387	10.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1072	1D	-5.780	3.371	-66.698	10.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--

1072	1I	8.529	-6.026	47.580	-15.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
1072	1J	-8.409	-6.026	-45.891	-15.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
1072	1K	8.529	5.536	47.580	16.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1072	1L	-8.409	5.536	-45.891	16.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1072	1Q	3.472	-2.511	29.946	-5.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1072	1R	-3.352	-2.511	-28.257	-5.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1072	1S	3.472	2.021	29.946	7.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1072	1T	-3.352	2.021	-28.257	7.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1072	2	3.797	-0.584	11.133	1.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
1072	7	2.310	-0.465	7.039	1.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1072	8	2.305	-0.465	6.877	1.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1073	1A	7.908	-4.641	70.115	-15.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1073	1B	-7.229	-4.641	-68.426	-15.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1073	1C	7.908	4.012	70.115	16.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1073	1D	-7.229	4.012	-68.426	16.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1073	1I	11.117	-7.367	49.109	-26.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
1073	1J	-10.438	-7.367	-47.420	-26.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
1073	1K	11.117	6.738	49.109	28.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
1073	1L	-10.438	6.738	-47.420	28.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1073	1Q	4.827	-3.066	30.811	-9.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1073	1R	-4.148	-3.066	-29.122	-9.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1073	1S	4.827	2.437	30.811	11.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1073	1T	-4.148	2.437	-29.122	11.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1073	2	4.237	-0.553	11.599	0.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
1073	7	2.717	-0.394	7.313	0.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1073	8	2.703	-0.395	7.143	0.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1074	1A	12.222	-5.465	73.742	-22.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
1074	1B	-10.166	-5.465	-72.366	-22.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
1074	1C	12.222	4.768	73.742	23.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
1074	1D	-10.166	4.768	-72.366	23.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
1074	1I	14.552	-8.379	51.426	-37.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.07	--
1074	1J	-12.495	-8.379	-50.050	-37.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.07	--
1074	1K	14.552	7.681	51.426	38.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.07	--
1074	1L	-12.495	7.681	-50.050	38.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.07	--
1074	1Q	7.310	-3.522	32.212	-13.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1074	1R	-5.253	-3.522	-30.836	-13.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1074	1S	7.310	2.824	32.212	14.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1074	1T	-5.253	2.824	-30.836	14.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1074	2	5.001	-0.539	11.669	-1.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
1074	7	3.536	-0.433	7.269	-0.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
1074	8	3.512	-0.428	7.094	-0.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1075	1A	14.731	-6.698	76.704	-30.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.07	--
1075	1B	-10.671	-6.698	-76.140	-30.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.07	--
1075	1C	14.731	6.025	76.704	28.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.07	--
1075	1D	-10.671	6.025	-76.140	28.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.07	--
1075	1I	16.371	-10.816	52.092	-48.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.07	--
1075	1J	-12.312	-10.816	-51.528	-48.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.07	--
1075	1K	16.371	10.144	52.092	47.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.07	--
1075	1L	-12.312	10.144	-51.528	47.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.07	--
1075	1Q	9.215	-4.371	32.934	-18.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1075	1R	-5.155	-4.371	-32.370	-18.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
1075	1S	9.215	3.698	32.934	17.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1075	1T	-5.155	3.698	-32.370	17.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1075	2	5.994	-0.584	11.107	-3.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
1075	7	4.658	-0.481	6.712	-2.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1075	8	4.623	-0.476	6.535	-2.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1076	1A	11.912	-7.064	77.519	-26.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.06	--
1076	1B	-10.898	-7.064	-76.432	-26.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.06	--
1076	1C	11.912	6.501	77.519	27.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.06	--
1076	1D	-10.898	6.501	-76.432	27.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.06	--
1076	1I	6.264	-10.237	53.711	-39.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
1076	1J	-5.251	-10.237	-52.624	-39.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
1076	1K	6.264	9.673	53.711	40.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
1076	1L	-5.251	9.673	-52.624	40.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
1076	1Q	4.985	-4.269	34.089	-15.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1076	1R	-3.972	-4.269	-33.003	-15.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1076	1S	4.985	3.706	34.089	16.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1076	1T	-3.972	3.706	-33.003	16.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1076	2	3.425	0.606	15.829	3.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
1076	7	2.332	-0.428	9.694	2.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1076	8	2.340	-0.425	9.525	2.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1077	1A	8.272	-5.864	77.261	-17.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1077	1B	-8.118	-5.864	-76.182	-17.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1077	1C	8.272	5.368	77.261	18.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1077	1D	-8.118	5.368	-76.182	18.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1077	1I	6.763	-8.461	53.133	-25.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
1077	1J	-6.609	-8.461	-52.055	-25.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1077	1K	6.763	7.965	53.133	26.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
1077	1L	-6.609	7.965	-52.055	26.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1077	1Q	3.905	-3.551	33.856	-9.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1077	1R	-3.751	-3.551	-32.778	-9.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1077	1S	3.905	3.055	33.856	11.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1077	1T	-3.751	3.055	-32.778	11.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--

1077	2	4.163	-0.557	15.271	2.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1077	7	2.540	-0.479	9.343	1.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1077	8	2.537	-0.477	9.163	1.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1078	1A	4.221	-5.045	74.784	-11.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1078	1B	-4.319	-5.045	-73.733	-11.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1078	1C	4.221	4.580	74.784	12.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1078	1D	-4.319	4.580	-73.733	12.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1078	1I	7.107	-7.848	51.110	-20.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1078	1J	-7.206	-7.848	-50.059	-20.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1078	1K	7.107	7.383	51.110	21.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
1078	1L	-7.206	7.383	-50.059	21.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1078	1Q	2.829	-3.205	32.721	-7.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1078	1R	-2.928	-3.205	-31.670	-7.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1078	1S	2.829	2.741	32.721	8.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1078	1T	-2.928	2.741	-31.670	8.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1078	2	4.566	-0.614	14.525	1.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
1078	7	2.734	-0.477	8.884	1.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1078	8	2.721	-0.475	8.694	1.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1079	1A	7.329	-5.800	75.868	-19.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
1079	1B	-6.898	-5.800	-74.940	-19.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1079	1C	7.329	5.232	75.868	20.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
1079	1D	-6.898	5.232	-74.940	20.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1079	1I	9.594	-9.586	49.417	-33.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.05	--
1079	1J	-9.164	-9.586	-48.489	-33.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
1079	1K	9.594	9.018	49.417	34.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
1079	1L	-9.164	9.018	-48.489	34.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
1079	1Q	4.414	-3.828	32.654	-12.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1079	1R	-3.983	-3.828	-31.726	-12.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1079	1S	4.414	3.260	32.654	13.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1079	1T	-3.983	3.260	-31.726	13.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1079	2	4.791	-0.636	13.545	-0.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.03	--
1079	7	2.974	-0.444	8.253	0.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
1079	8	2.953	-0.444	8.056	0.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1080	1A	13.356	-7.022	77.370	-28.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.06	--
1080	1B	-11.650	-7.022	-76.463	-28.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
1080	1C	13.356	6.424	77.370	28.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
1080	1D	-11.650	6.424	-76.463	28.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.06	--
1080	1I	14.560	-11.183	49.146	-47.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.07	--
1080	1J	-12.854	-11.183	-48.239	-47.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.07	--
1080	1K	14.560	10.585	49.146	48.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.07	--
1080	1L	-12.854	10.585	-48.239	48.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.07	--
1080	1Q	7.485	-4.489	32.991	-17.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1080	1R	-5.779	-4.489	-32.084	-17.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1080	1S	7.485	3.891	32.991	18.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1080	1T	-5.779	3.891	-32.084	18.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1080	2	4.929	-0.654	12.324	-1.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
1080	7	3.291	-0.413	7.410	-0.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
1080	8	3.262	-0.413	7.210	-0.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1081	1A	23.989	-8.975	78.479	-37.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.09	--
1081	1B	-19.687	-8.975	-77.629	-37.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.09	--
1081	1C	23.989	8.423	78.479	36.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.09	--
1081	1D	-19.687	8.423	-77.629	36.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.09	--
1081	1I	23.300	-13.539	48.015	-62.232	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.08	--
1081	1J	-18.998	-13.539	-47.165	-62.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.08	--
1081	1K	23.300	12.987	48.015	61.257	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.08	--
1081	1L	-18.998	12.987	-47.165	61.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.08	--
1081	1Q	13.182	-5.482	33.021	-23.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1081	1R	-8.879	-5.482	-32.171	-23.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1081	1S	13.182	4.931	33.021	22.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1081	1T	-8.879	4.931	-32.171	22.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
1081	2	5.103	-0.707	10.954	-3.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.03	--
1081	7	3.862	-0.427	6.350	-2.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1081	8	3.824	-0.425	6.150	-2.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)				
1082	1A	2.924	-2.389	51.878	-16.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
1082	1B	-2.789	-2.389	-52.423	-16.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1082	1C	2.924	1.935	51.878	17.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
1082	1D	-2.789	1.935	-52.423	17.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1082	1I	1.127	-3.491	23.225	-25.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
1082	1J	-0.992	-3.491	-23.770	-25.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
1082	1K	1.127	3.036	23.225	26.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
1082	1L	-0.992	3.036	-23.770	26.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
1082	1Q	1.052	-1.582	19.014	-9.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1082	1R	-0.917	-1.582	-19.559	-9.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1082	1S	1.052	1.128	19.014	10.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1082	1T	-0.917	1.128	-19.559	10.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1082	2	-0.836	-0.451	-3.822	2.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1082	7	-0.466	-0.402	-2.446	1.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1082	8	-0.467	-0.400	-2.549	1.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1083	1A	4.038	-3.339	66.249	-19.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1083	1B	-4.687	-3.339	-66.640	-19.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--

1083	1C	4.038	2.831	66.249	17.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1083	1D	-4.687	2.831	-66.640	17.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1083	1I	1.329	-5.476	-27.937	-30.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
1083	1J	-1.979	-5.476	-28.328	-30.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
1083	1K	1.329	4.968	27.937	28.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
1083	1L	-1.979	4.968	-28.328	28.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
1083	1Q	1.276	-2.287	23.921	-12.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1083	1R	-1.925	-2.287	-24.312	-12.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1083	1S	1.276	1.779	23.921	10.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1083	1T	-1.925	1.779	-24.312	10.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1083	2	4.965	-0.501	-2.641	1.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1083	7	2.802	-0.448	-1.662	-0.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1083	8	2.799	-0.446	-1.788	0.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1084	1A	29.502	-5.997	114.137	-23.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.06	--
1084	1B	-22.772	-5.997	-105.449	-23.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.06	--
1084	1C	29.502	5.516	114.137	18.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
1084	1D	-22.772	5.516	-105.449	18.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
1084	1I	13.514	-11.425	50.656	-35.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
1084	1J	-6.784	-11.425	-41.968	-35.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
1084	1K	13.514	10.944	50.656	30.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
1084	1L	-6.784	10.944	-41.968	30.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
1084	1Q	13.293	-4.424	43.446	-16.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1084	1R	-6.563	-4.424	-34.758	-16.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1084	1S	13.293	3.942	43.446	11.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1084	1T	-6.563	3.942	-34.758	11.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
1084	2	-27.676	-0.401	-20.652	-1.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.04	--
1084	7	-14.810	-0.379	-10.201	-2.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1084	8	-14.820	-0.376	-10.395	-2.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1085	1A	27.076	-5.710	106.391	-23.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	--
1085	1B	-21.150	-5.710	-98.892	-23.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
1085	1C	27.076	5.248	106.391	18.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	--
1085	1D	-21.150	5.248	-98.892	18.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.05	--
1085	1I	12.230	-9.667	46.770	-35.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
1085	1J	-6.305	-9.667	-39.272	-35.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
1085	1K	12.230	9.205	46.770	30.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
1085	1L	-6.305	9.205	-39.272	30.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
1085	1Q	12.170	-3.908	40.239	-16.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1085	1R	-6.244	-3.908	-32.741	-16.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1085	1S	12.170	3.447	40.239	11.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1085	1T	-6.244	3.447	-32.741	11.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1085	2	-24.824	-0.354	-18.080	-1.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
1085	7	-13.309	-0.346	-8.962	-2.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1085	8	-13.318	-0.343	-9.148	-2.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1086	1A	4.075	-3.273	61.606	-19.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
1086	1B	-5.210	-3.273	-63.110	-19.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
1086	1C	4.075	2.791	61.606	17.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
1086	1D	-5.210	2.791	-63.110	17.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1086	1I	1.147	-4.973	26.051	-29.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
1086	1J	-2.282	-4.973	-27.555	-29.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
1086	1K	1.147	4.491	26.051	27.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
1086	1L	-2.282	4.491	-27.555	27.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
1086	1Q	1.192	-2.140	22.030	-12.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1086	1R	-2.327	-2.140	-23.534	-12.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1086	1S	1.192	1.657	22.030	10.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1086	1T	-2.327	1.657	-23.534	10.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1086	2	6.566	-0.464	-1.780	1.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1086	7	3.634	-0.418	-1.329	0.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1086	8	3.632	-0.416	-1.444	0.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1087	1A	9.517	-3.372	71.685	-21.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
1087	1B	-7.706	-3.372	-69.348	-21.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
1087	1C	9.517	2.651	71.685	20.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1087	1D	-7.706	2.651	-69.348	20.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.05	--
1087	1I	5.279	-5.465	34.642	-33.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
1087	1J	-3.468	-5.465	-32.306	-33.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
1087	1K	5.279	4.744	34.642	31.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
1087	1L	-3.468	4.744	-32.306	31.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
1087	1Q	4.311	-2.400	27.463	-13.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1087	1R	-2.500	-2.400	-25.127	-13.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1087	1S	4.311	1.679	27.463	12.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1087	1T	-2.500	1.679	-25.127	12.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1087	2	1.407	-0.610	-5.389	1.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1087	7	0.904	-0.575	-2.700	0.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1087	8	0.918	-0.571	-2.845	0.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1088	1A	25.045	-4.964	86.795	-25.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.08	--
1088	1B	-17.613	-4.964	-83.413	-25.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.08	--
1088	1C	25.045	4.315	86.795	21.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.08	--
1088	1D	-17.613	4.315	-83.413	21.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
1088	1I	13.010	-7.806	37.728	-39.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
1088	1J	-5.579	-7.806	-34.346	-39.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
1088	1K	13.010	7.157	37.728	35.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
1088	1L	-5.579	7.157	-34.346	35.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
1088	1Q	12.330	-3.316	32.338	-17.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1088	1R	-4.898	-3.316	-28.956	-17.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--

1088	1S	12.330	2.667	32.338	13.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1088	1T	-4.898	2.667	-28.956	13.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1088	2	-16.308	-0.384	-4.238	-0.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
1088	7	-7.814	-0.416	-1.744	-1.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1088	8	-7.836	-0.412	-1.911	-1.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1089	1A	26.641	-4.719	88.708	-25.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.08	--
1089	1B	-18.547	-4.719	-85.226	-25.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.08	--
1089	1C	26.641	4.074	88.708	20.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.08	--
1089	1D	-18.547	4.074	-85.226	20.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	--
1089	1I	13.890	-8.095	38.089	-39.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
1089	1J	-5.796	-8.095	-34.608	-39.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
1089	1K	13.890	7.451	38.089	34.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.04	--
1089	1L	-5.796	7.451	-34.608	34.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
1089	1Q	13.114	-3.327	32.979	-17.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1089	1R	-5.020	-3.327	-29.498	-17.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1089	1S	13.114	2.682	32.979	12.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1089	1T	-5.020	2.682	-29.498	12.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1089	2	-17.895	-0.373	-4.002	-0.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
1089	7	-8.589	-0.409	-1.580	-1.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1089	8	-8.612	-0.404	-1.750	-1.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1090	1A	11.255	-3.574	76.256	-22.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	--
1090	1B	-8.585	-3.574	-73.496	-22.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.06	--
1090	1C	11.255	2.847	76.256	20.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.06	--
1090	1D	-8.585	2.847	-73.496	20.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--
1090	1I	6.392	-5.452	35.647	-35.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
1090	1J	-3.721	-5.452	-32.887	-35.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
1090	1K	6.392	4.725	35.647	32.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
1090	1L	-3.721	4.725	-32.887	32.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
1090	1Q	5.367	-2.442	28.897	-14.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1090	1R	-2.696	-2.442	-26.137	-14.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1090	1S	5.367	1.714	28.897	12.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1090	1T	-2.696	1.714	-26.137	12.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1090	2	-3.276	-0.595	-5.845	1.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1090	7	-1.267	-0.567	-2.864	0.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1090	8	-1.285	-0.563	-3.015	0.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1091	1A	8.203	-2.848	63.334	-18.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1091	1B	-7.650	-2.848	-62.609	-18.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1091	1C	8.203	2.199	63.334	19.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1091	1D	-7.650	2.199	-62.609	19.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1091	1I	3.622	-4.426	33.173	-28.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
1091	1J	-3.068	-4.426	-32.447	-28.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
1091	1K	3.622	3.777	33.173	29.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
1091	1L	-3.068	3.777	-32.447	29.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
1091	1Q	3.115	-1.992	24.642	-11.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1091	1R	-2.562	-1.992	-23.917	-11.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1091	1S	3.115	1.343	24.642	11.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1091	1T	-2.562	1.343	-23.917	11.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1091	2	0.843	-0.601	-1.285	2.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1091	7	0.557	-0.549	-0.654	1.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1091	8	0.568	-0.547	-0.782	1.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1092	1A	15.258	-5.283	72.658	-26.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.07	--
1092	1B	-11.172	-5.283	-70.853	-26.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.07	--
1092	1C	15.258	4.496	72.658	24.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
1092	1D	-11.172	4.496	-70.853	24.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
1092	1I	9.661	-7.998	42.852	-40.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
1092	1J	-5.575	-7.998	-41.047	-40.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
1092	1K	9.661	7.211	42.852	38.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
1092	1L	-5.575	7.211	-41.047	38.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
1092	1Q	7.727	-3.443	29.765	-16.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1092	1R	-3.642	-3.443	-27.960	-16.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1092	1S	7.727	2.656	29.765	14.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1092	1T	-3.642	2.656	-27.960	14.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1092	2	-4.732	-0.467	4.909	2.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1092	7	-1.765	-0.508	2.853	1.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1092	8	-1.792	-0.503	2.739	1.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1093	1A	21.977	-5.952	69.543	-32.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.08	--
1093	1B	-14.525	-5.952	-71.248	-32.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	--
1093	1C	21.977	5.250	69.543	28.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.08	--
1093	1D	-14.525	5.250	-71.248	28.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.08	--
1093	1I	11.986	-8.911	38.289	-49.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
1093	1J	-4.534	-8.911	-39.995	-49.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1093	1K	11.986	8.209	38.289	45.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
1093	1L	-4.534	8.209	-39.995	45.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
1093	1Q	11.384	-3.770	27.165	-20.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1093	1R	-3.932	-3.770	-28.870	-20.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1093	1S	11.384	3.068	27.165	17.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1093	1T	-3.932	3.068	-28.870	17.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1093	2	-5.632	0.302	5.435	0.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1093	7	-1.923	-0.286	3.252	-0.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1093	8	-1.898	-0.280	3.088	-0.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1094	1A	23.174	-5.646	69.333	-32.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.08	--
1094	1B	-15.317	-5.646	-71.154	-32.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	--
1094	1C	23.174	4.956	69.333	28.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.08	--
1094	1D	-15.317	4.956	-71.154	28.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.08	--
1094	1I	12.608	-9.069	37.823	-49.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
1094	1J	-4.752	-9.069	-39.644	-49.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1094	1K	12.608	8.378	37.823	45.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
1094	1L	-4.752	8.378	-39.644	45.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
1094	1Q	11.955	-3.725	27.005	-20.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1094	1R	-4.098	-3.725	-28.826	-20.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1094	1S	11.955	3.035	27.005	16.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1094	1T	-4.098	3.035	-28.826	16.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1094	2	-6.570	0.258	5.945	0.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1094	7	-2.346	-0.263	3.498	-0.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1094	8	-2.321	-0.257	3.334	-0.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1095	1A	17.423	-5.168	72.842	-27.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.08	--
1095	1B	-12.559	-5.168	-71.234	-27.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
1095	1C	17.423	4.387	72.842	25.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.08	--
1095	1D	-12.559	4.387	-71.234	25.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.08	--
1095	1I	10.650	-7.586	42.325	-42.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
1095	1J	-5.786	-7.586	-40.717	-42.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
1095	1K	10.650	6.805	42.325	40.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
1095	1L	-5.786	6.805	-40.717	40.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
1095	1Q	8.849	-3.310	29.677	-17.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1095	1R	-3.985	-3.310	-28.069	-17.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1095	1S	8.849	2.530	29.677	15.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1095	1T	-3.985	2.530	-28.069	15.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1095	2	-5.471	0.439	5.079	1.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1095	7	-2.007	-0.467	2.885	0.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1095	8	-2.036	-0.462	2.772	0.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1096	1A	12.413	-4.428	70.370	-22.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.06	--
1096	1B	-10.297	-4.428	-68.529	-22.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.06	--
1096	1C	12.413	3.671	70.370	22.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.06	--
1096	1D	-10.297	3.671	-68.529	22.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.06	--
1096	1I	7.087	-6.535	42.745	-34.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
1096	1J	-4.971	-6.535	-40.904	-34.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
1096	1K	7.087	5.778	42.745	34.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
1096	1L	-4.971	5.778	-40.904	34.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
1096	1Q	5.646	-2.884	29.174	-13.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1096	1R	-3.530	-2.884	-27.333	-13.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1096	1S	5.646	2.127	29.174	13.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1096	1T	-3.530	2.127	-27.333	13.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1096	2	-2.073	-0.567	4.255	2.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1096	7	1.089	-0.560	2.687	1.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1096	8	1.105	-0.557	2.568	1.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1097	1A	17.453	-7.084	75.724	-33.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.08	--
1097	1B	-13.060	-7.084	-75.324	-33.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.08	--
1097	1C	17.453	6.432	75.724	31.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.08	--
1097	1D	-13.060	6.432	-75.324	31.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.08	--
1097	1I	8.736	-10.423	52.668	-49.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.03	--
1097	1J	-4.344	-10.423	-52.269	-49.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
1097	1K	8.736	9.771	52.668	48.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	--
1097	1L	-4.344	9.771	-52.269	48.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
1097	1Q	8.276	-4.357	32.783	-19.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1097	1R	-3.884	-4.357	-32.384	-19.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1097	1S	8.276	3.705	32.783	18.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1097	1T	-3.884	3.705	-32.384	18.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1097	2	-2.125	0.599	10.298	2.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1097	7	0.972	0.371	6.042	1.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1097	8	0.991	0.370	5.918	1.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1098	1A	20.455	-7.875	74.648	-38.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.08	--
1098	1B	-13.908	-7.875	-75.808	-38.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.08	--
1098	1C	20.455	7.377	74.648	35.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.08	--
1098	1D	-13.908	7.377	-75.808	35.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.08	--
1098	1I	13.393	-11.070	57.657	-60.317	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.03	--
1098	1J	-6.847	-11.070	-58.818	-60.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	--
1098	1K	13.393	10.571	57.657	57.277	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.03	--
1098	1L	-6.847	10.571	-58.818	57.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
1098	1Q	11.069	-4.642	33.314	-24.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1098	1R	-4.523	-4.642	-34.475	-24.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1098	1S	11.069	4.144	33.314	21.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1098	1T	-4.523	4.144	-34.475	21.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1098	2	-1.036	0.433	9.655	2.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1098	7	1.381	0.216	5.459	0.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1098	8	1.336	0.218	5.281	0.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1099	1A	21.204	-7.948	74.548	-38.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
1099	1B	-14.429	-7.948	-75.741	-38.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.08	--
1099	1C	21.204	7.472	74.548	35.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.08	--
1099	1D	-14.429	7.472	-75.741	35.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.08	--
1099	1I	13.613	-11.207	58.299	-60.351	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.03	--
1099	1J	-6.838	-11.207	-59.493	-60.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	--
1099	1K	13.613	10.732	58.299	57.096	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.03	--
1099	1L	-6.838	10.732	-59.493	57.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--

1099	1Q	11.410	-4.669	33.472	-24.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1099	1R	-4.634	-4.669	-34.665	-24.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1099	1S	11.410	4.194	33.472	21.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1099	1T	-4.634	4.194	-34.665	21.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1099	2	-1.170	0.382	9.776	2.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1099	7	1.501	0.171	5.478	0.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1099	8	1.455	0.174	5.299	0.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1100	1A	17.403	-6.848	75.446	-35.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.08	--
1100	1B	-12.453	-6.848	-75.881	-35.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.08	--
1100	1C	17.403	6.228	75.446	33.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.08	--
1100	1D	-12.453	6.228	-75.881	33.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.08	--
1100	1I	9.322	-9.802	53.387	-53.086	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.33	0.03	--
1100	1J	-4.373	-9.802	-53.822	-53.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--
1100	1K	9.322	9.182	53.387	51.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.03	--
1100	1L	-4.373	9.182	-53.822	51.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
1100	1Q	8.706	-4.141	32.729	-21.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1100	1R	-3.757	-4.141	-33.164	-21.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1100	1S	8.706	3.521	32.729	19.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
1100	1T	-3.757	3.521	-33.164	19.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1100	2	-2.010	0.574	10.175	2.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1100	7	0.901	0.347	5.923	1.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1100	8	0.920	0.347	5.799	1.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1101	1A	16.478	-5.988	74.718	-28.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.07	--
1101	1B	-13.700	-5.988	-73.665	-28.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.07	--
1101	1C	16.478	5.299	74.718	28.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.07	--
1101	1D	-13.700	5.299	-73.665	28.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.07	--
1101	1I	8.172	-8.869	50.874	-42.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
1101	1J	-5.394	-8.869	-49.820	-42.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
1101	1K	8.172	8.180	50.874	42.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
1101	1L	-5.394	8.180	-49.820	42.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
1101	1Q	7.277	-3.752	32.296	-16.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1101	1R	-4.498	-3.752	-31.242	-16.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1101	1S	7.277	3.063	32.296	16.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1101	1T	-4.498	3.063	-31.242	16.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1101	2	-2.265	0.552	10.370	3.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1101	7	1.481	-0.466	6.326	1.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1101	8	1.497	-0.462	6.191	1.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1102	1A	27.411	-9.023	78.563	-43.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.10	--
1102	1B	-22.568	-9.023	-77.597	-43.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.10	--
1102	1C	27.411	8.522	78.563	42.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.10	--
1102	1D	-22.568	8.522	-77.597	42.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.10	--
1102	1I	11.738	-13.433	54.979	-64.059	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.04	--
1102	1J	-6.895	-13.433	-54.012	-64.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.04	--
1102	1K	11.738	12.932	54.979	62.885	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.04	--
1102	1L	-6.895	12.932	-54.012	62.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.04	--
1102	1Q	11.644	-5.446	34.500	-25.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1102	1R	-6.801	-5.446	-33.533	-25.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1102	1S	11.644	4.944	34.500	24.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1102	1T	-6.801	4.944	-33.533	24.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1102	2	1.701	0.893	15.894	3.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1102	7	2.320	0.545	9.706	2.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1102	8	2.342	0.543	9.566	2.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1103	1A	33.648	-11.253	80.135	-55.252	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.10	--
1103	1B	-25.916	-11.253	-82.224	-55.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.10	--
1103	1C	33.648	10.888	80.135	52.786	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.10	--
1103	1D	-25.916	10.888	-82.224	52.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
1103	1I	19.651	-14.844	61.943	-80.109	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.06	--
1103	1J	-11.919	-14.844	-64.032	-80.109	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.06	--
1103	1K	19.651	14.479	61.943	77.643	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.06	--
1103	1L	-11.919	14.479	-64.032	77.643	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.06	--
1103	1Q	16.039	-6.239	35.819	-32.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1103	1R	-8.307	-6.239	-37.908	-32.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1103	1S	16.039	5.874	35.819	30.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
1103	1T	-8.307	5.874	-37.908	30.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1103	2	0.942	0.774	15.599	3.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1103	7	2.410	0.432	8.931	1.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1103	8	2.428	0.432	8.805	1.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1104	1A	33.162	-10.681	80.877	-55.400	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.10	--
1104	1B	-24.969	-10.681	-83.214	-55.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.10	--
1104	1C	33.162	10.336	80.877	52.754	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.10	--
1104	1D	-24.969	10.336	-83.214	52.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
1104	1I	20.128	-14.601	63.178	-80.334	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.06	--
1104	1J	-11.935	-14.601	-65.516	-80.334	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.06	--
1104	1K	20.128	14.256	63.178	77.688	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.06	--
1104	1L	-11.935	14.256	-65.516	77.688	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.06	--
1104	1Q	16.202	-6.043	36.298	-32.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1104	1R	-8.010	-6.043	-38.636	-32.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1104	1S	16.202	5.698	36.298	29.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
1104	1T	-8.010	5.698	-38.636	29.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1104	2	0.995	0.735	15.699	3.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1104	7	2.467	0.395	8.867	1.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1104	8	2.484	0.396	8.733	1.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1105	1A	29.636	-9.537	77.515	-46.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.10	--
1105	1B	-23.919	-9.537	-78.376	-46.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.10	--
1105	1C	29.636	9.072	77.515	45.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.10	--
1105	1D	-23.919	9.072	-78.376	45.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.10	--
1105	1I	13.373	-12.946	54.734	-69.033	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.04	--
1105	1J	-7.656	-12.946	-55.595	-69.033	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.04	--
1105	1K	13.373	12.481	54.734	67.500	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.04	--
1105	1L	-7.656	12.481	-55.595	67.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.04	--
1105	1Q	12.957	-5.438	33.826	-27.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
1105	1R	-7.240	-5.438	-34.687	-27.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
1105	1S	12.957	4.973	33.826	26.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
1105	1T	-7.240	4.973	-34.687	26.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1105	2	1.470	0.884	15.811	3.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1105	7	2.419	0.531	9.620	2.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1105	8	2.440	0.530	9.482	2.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1106	1A	19.213	-8.244	76.819	-36.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.08	--
1106	1B	-16.484	-8.244	-75.751	-36.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.08	--
1106	1C	19.213	7.692	76.819	36.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.08	--
1106	1D	-16.484	7.692	-75.751	36.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.08	--
1106	1I	7.518	-11.814	53.222	-53.938	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.33	0.03	--
1106	1J	-4.789	-11.814	-52.155	-53.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
1106	1K	7.518	11.262	53.222	53.554	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.03	--
1106	1L	-4.789	11.262	-52.155	53.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
1106	1Q	7.803	-4.897	33.805	-21.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1106	1R	-5.074	-4.897	-32.737	-21.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1106	1S	7.803	4.345	33.805	20.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1106	1T	-5.074	4.345	-32.737	20.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1106	2	2.413	0.811	16.068	3.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1106	7	2.188	0.480	9.838	2.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1106	8	2.204	0.480	9.685	2.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1107	1A	1.335	-1.947	44.431	-11.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1107	1B	-1.261	-1.947	-45.353	-11.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1107	1C	1.335	1.660	44.431	13.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1107	1D	-1.261	1.660	-45.353	13.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1107	1I	0.988	-2.844	23.184	-17.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
1107	1J	-0.914	-2.844	-24.107	-17.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
1107	1K	0.988	2.558	23.184	19.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
1107	1L	-0.914	2.558	-24.107	19.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
1107	1Q	0.598	-1.263	16.963	-6.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1107	1R	-0.523	-1.263	-17.886	-6.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1107	1S	0.598	0.977	16.963	8.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1107	1T	-0.523	0.977	-17.886	8.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1107	2	0.032	-0.314	-1.446	2.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1107	7	0.038	-0.272	-1.167	2.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1107	8	0.039	-0.271	-1.249	2.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
1108	1A	2.896	-2.341	49.188	-15.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
1108	1B	-2.719	-2.341	-49.896	-15.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1108	1C	2.896	1.918	49.188	16.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
1108	1D	-2.719	1.918	-49.896	16.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1108	1I	1.181	-3.424	22.589	-24.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
1108	1J	-1.004	-3.424	-23.297	-24.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
1108	1K	1.181	3.002	22.589	25.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
1108	1L	-1.004	3.002	-23.297	25.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
1108	1Q	1.066	-1.544	18.189	-9.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1108	1R	-0.889	-1.544	-18.897	-9.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1108	1S	1.066	1.122	18.189	10.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1108	1T	-0.889	1.122	-18.897	10.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1108	2	-1.136	-0.418	-3.960	2.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1108	7	-0.634	-0.373	-2.562	1.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1108	8	-0.634	-0.371	-2.659	1.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
1109	1A	7.995	-2.724	62.058	-17.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1109	1B	-7.691	-2.724	-61.665	-17.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1109	1C	7.995	2.114	62.058	18.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1109	1D	-7.691	2.114	-61.665	18.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1109	1I	3.614	-4.216	33.425	-26.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
1109	1J	-3.310	-4.216	-33.032	-26.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
1109	1K	3.614	3.607	33.425	27.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
1109	1L	-3.310	3.607	-33.032	27.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
1109	1Q	2.944	-1.895	24.310	-10.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1109	1R	-2.640	-1.895	-23.917	-10.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1109	1S	2.944	1.286	24.310	11.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1109	1T	-2.640	1.286	-23.917	11.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1109	2	0.878	-0.575	-0.766	2.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1109	7	0.561	-0.522	-0.433	1.864	--</								

1110	1K	6.646	5.596	42.799	32.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
1110	1L	-4.996	5.596	-41.008	32.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
1110	1Q	5.247	-2.793	28.948	-12.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1110	1R	-3.598	-2.793	-27.158	-12.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1110	1S	5.247	2.061	28.948	12.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1110	1T	-3.598	2.061	-27.158	12.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1110	2	1.773	-0.580	4.252	2.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1110	7	1.261	-0.562	2.702	1.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1110	8	1.277	-0.559	2.583	1.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1111	1A	15.806	-5.727	74.349	-25.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.07	--
1111	1B	-13.491	-5.727	-73.086	-25.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
1111	1C	15.806	5.036	74.349	26.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.07	--
1111	1D	-13.491	5.036	-73.086	26.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.07	--
1111	1I	8.099	-8.555	50.439	-39.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
1111	1J	-5.784	-8.555	-49.176	-39.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
1111	1K	8.099	7.864	50.439	39.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--
1111	1L	-5.784	7.864	-49.176	39.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
1111	1Q	6.829	-3.621	32.078	-15.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1111	1R	-4.515	-3.621	-30.815	-15.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1111	1S	6.829	2.930	32.078	15.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1111	1T	-4.515	2.930	-30.815	15.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1111	2	-2.120	0.522	10.350	3.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1111	7	1.596	-0.492	6.344	2.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1111	8	1.611	-0.489	6.209	2.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1112	1A	26.858	-8.942	104.315	-24.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
1112	1B	-20.518	-8.942	-96.255	-24.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
1112	1C	26.858	8.471	104.315	19.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	--
1112	1D	-20.518	8.471	-96.255	19.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.05	--
1112	1I	24.946	-9.761	91.147	-35.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.04	--
1112	1J	-18.606	-9.761	-83.087	-35.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1112	1K	24.946	9.290	91.147	30.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.04	--
1112	1L	-18.606	9.290	-83.087	30.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
1112	1Q	15.200	-4.693	50.276	-16.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1112	1R	-8.860	-4.693	-42.216	-16.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1112	1S	15.200	4.222	50.276	11.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1112	1T	-8.860	4.222	-42.216	11.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
1112	2	7.283	-0.376	23.312	-5.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1112	7	6.059	-0.361	16.010	-4.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1112	8	6.050	-0.358	15.825	-4.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1113	1A	24.368	-5.318	82.549	-26.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.08	--
1113	1B	-16.598	-5.318	-79.125	-26.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.08	--
1113	1C	24.368	4.673	82.549	22.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.08	--
1113	1D	-16.598	4.673	-79.125	22.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
1113	1I	22.307	-7.784	73.085	-39.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.07	--
1113	1J	-14.537	-7.784	-69.661	-39.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.07	--
1113	1K	22.307	7.138	73.085	35.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.07	--
1113	1L	-14.537	7.138	-69.661	35.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.07	--
1113	1Q	14.429	-3.392	39.609	-17.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1113	1R	-6.659	-3.392	-36.186	-17.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1113	1S	14.429	2.746	39.609	13.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1113	1T	-6.659	2.746	-36.186	13.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.04	--
1113	2	9.085	-0.612	15.032	-5.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	--
1113	7	7.513	-0.531	9.820	-4.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
1113	8	7.492	-0.526	9.656	-4.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1114	1A	21.451	-5.753	67.882	-31.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.08	--
1114	1B	-13.789	-5.753	-69.678	-31.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.08	--
1114	1C	21.451	5.058	67.882	27.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.08	--
1114	1D	-13.789	5.058	-69.678	27.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
1114	1I	19.317	-8.857	55.534	-49.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.08	--
1114	1J	-11.656	-8.857	-57.330	-49.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	--
1114	1K	19.317	8.162	55.534	45.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.08	--
1114	1L	-11.656	8.162	-57.330	45.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
1114	1Q	13.028	-3.705	30.754	-20.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1114	1R	-5.367	-3.705	-32.550	-20.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1114	1S	13.028	3.010	30.754	16.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1114	1T	-5.367	3.010	-32.550	16.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1114	2	8.980	-0.716	9.762	-5.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1114	7	7.410	-0.549	5.814	-4.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
1114	8	7.376	-0.543	5.652	-4.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1115	1A	19.836	-8.513	79.948	-39.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.07	--
1115	1B	-13.157	-8.513	-81.154	-39.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.07	--
1115	1C	19.836	8.027	79.948	36.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.07	--
1115	1D	-13.157	8.027	-81.154	36.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--
1115	1I	17.419	-10.291	52.452	-60.158	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.08	--
1115	1J	-10.741	-10.291	-53.658	-60.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.08	--
1115	1K	17.419	9.805	52.452	57.025	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.08	--
1115	1L	-10.741	9.805	-53.658	57.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.08	--
1115	1Q	11.912	-4.602	33.317	-24.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1115	1R	-5.233	-4.602	-34.523	-24.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1115	1S	11.912	4.116	33.317	21.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1115	1T	-5.233	4.116	-34.523	21.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1115	2	7.956	-0.824	9.620	-5.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1115	7	6.523	-0.544	5.412	-4.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

1115	8	6.478	-0.542	5.236	-4.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayy-sup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
1116	1A	29.183	-9.196	81.176	-48.180	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.30	0.10	--
1116	1B	-21.240	-9.196	-83.366	-48.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.10	--
1116	1C	29.183	8.845	81.176	45.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.10	--
1116	1D	-21.240	8.845	-83.366	45.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.10	--
1116	1I	28.976	-15.377	47.100	-81.059	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.07	--
1116	1J	-21.033	-15.377	-49.290	-81.059	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.07	--
1116	1K	28.976	15.026	47.100	78.526	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.07	--
1116	1L	-21.033	15.026	-49.290	78.526	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.07	--
1116	1Q	17.224	-5.881	32.593	-31.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
1116	1R	-9.282	-5.881	-34.783	-31.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1116	1S	17.224	5.530	32.593	28.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
1116	1T	-9.282	5.530	-34.783	28.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1116	2	6.197	-0.864	9.230	-6.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.03	--
1116	7	5.366	-0.555	4.843	-4.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1116	8	5.316	-0.555	4.645	-4.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayy-sup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
1117	1A	25.538	-9.557	93.271	-35.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.05	--
1117	1B	-18.986	-9.557	-84.866	-35.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
1117	1C	25.538	9.080	93.271	30.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
1117	1D	-18.986	9.080	-84.866	30.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1117	1I	27.551	-9.431	106.540	-24.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
1117	1J	-20.999	-9.431	-98.135	-24.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
1117	1K	27.551	8.954	106.540	19.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
1117	1L	-20.999	8.954	-98.135	19.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.05	--
1117	1Q	15.571	-4.770	51.418	-16.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1117	1R	-9.019	-4.770	-43.013	-16.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1117	1S	15.571	4.293	51.418	11.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1117	1T	-9.019	4.293	-43.013	11.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
1117	2	6.298	0.686	18.791	2.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1117	7	5.524	0.425	13.389	-0.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1117	8	5.515	0.426	13.203	-0.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1118	1A	22.666	-7.826	73.754	-39.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.07	--
1118	1B	-14.715	-7.826	-70.292	-39.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.07	--
1118	1C	22.666	7.182	73.754	34.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.07	--
1118	1D	-14.715	7.182	-70.292	34.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.07	--
1118	1I	24.816	-5.460	83.022	-26.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.08	--
1118	1J	-16.865	-5.460	-79.560	-26.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.08	--
1118	1K	24.816	4.816	83.022	21.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.08	--
1118	1L	-16.865	4.816	-79.560	21.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
1118	1Q	14.666	-3.434	39.899	-17.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1118	1R	-6.715	-3.434	-36.437	-17.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1118	1S	14.666	2.790	39.899	12.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1118	1T	-6.715	2.790	-36.437	12.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.04	--
1118	2	7.046	0.786	12.046	3.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
1118	7	6.337	0.418	8.037	0.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1118	8	6.316	0.420	7.872	0.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1119	1A	19.559	-8.859	55.637	-49.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.08	--
1119	1B	-11.795	-8.859	-57.417	-49.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	--
1119	1C	19.559	8.166	55.637	45.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.08	--
1119	1D	-11.795	8.166	-57.417	45.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
1119	1I	21.771	-5.856	67.845	-31.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.08	--
1119	1J	-14.007	-5.856	-69.625	-31.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.08	--
1119	1K	21.771	5.163	67.845	27.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.08	--
1119	1L	-14.007	5.163	-69.625	27.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
1119	1Q	13.189	-3.725	30.770	-20.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1119	1R	-5.425	-3.725	-32.550	-20.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1119	1S	13.189	3.031	30.770	16.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1119	1T	-5.425	3.031	-32.550	16.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1119	2	6.138	1.041	5.412	5.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1119	7	5.731	0.529	3.192	2.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1119	8	5.697	0.533	3.030	2.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1120	1A	17.464	-10.136	52.512	-60.079	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.08	--
1120	1B	-10.748	-10.136	-53.670	-60.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.08	--
1120	1C	17.464	9.655	52.512	56.867	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.08	--
1120	1D	-10.748	9.655	-53.670	56.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.08	--
1120	1I	19.973	-8.582	80.092	-39.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.07	--
1120	1J	-13.257	-8.582	-81.250	-39.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.07	--
1120	1K	19.973	8.101	80.092	36.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.07	--
1120	1L	-13.257	8.101	-81.250	36.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.07	--
1120	1Q	11.971	-4.577	33.377	-24.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1120	1R	-5.255	-4.577	-34.535	-24.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1120	1S	11.971	4.096	33.377	21.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1120	1T	-5.255	4.096	-34.535	21.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1120	2	4.486	1.363	-2.080	7.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1120	7	4.450	0.763	-1.620	3.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1120	8	4.404	0.765	-1.731	3.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayy-sup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
1121	1A	28.821	-15.179	46.974	-80.937	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.07	--
1121	1B	-20.726	-15.179	-49.218	-80.937	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.07	--
1121	1C	28.821	14.831	46.974	78.333	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.07	--
1121	1D	-20.726	14.831	-49.218	78.333	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.07	--

1121	1I	28.967	-9.026	81.302	-48.114	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.30	0.10	--
1121	1J	-20.872	-9.026	-83.546	-48.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.10	--
1121	1K	28.967	8.678	81.302	45.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.10	--
1121	1L	-20.872	8.678	-83.546	45.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.10	--
1121	1Q	17.190	-5.795	32.582	-31.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
1121	1R	-9.095	-5.795	-34.826	-31.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1121	1S	17.190	5.446	32.582	28.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1121	1T	-9.095	5.446	-34.826	28.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1121	2	2.244	1.965	-5.966	11.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1121	7	3.510	1.138	-4.288	6.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1121	8	3.527	1.138	-4.488	6.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1122	1A	3.746	-5.118	54.043	-30.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
1122	1B	-4.584	-5.118	-54.723	-30.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
1122	1C	3.746	4.616	54.043	28.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
1122	1D	-4.584	4.616	-54.723	28.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
1122	1I	3.686	-3.561	62.260	-19.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
1122	1J	-4.524	-3.561	-62.940	-19.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1122	1K	3.686	3.059	62.260	17.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
1122	1L	-4.524	3.059	-62.940	17.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1122	1Q	1.736	-2.254	29.011	-12.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1122	1R	-2.574	-2.254	-29.691	-12.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1122	1S	1.736	1.752	29.011	10.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1122	1T	-2.574	1.752	-29.691	10.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1122	2	-0.929	-0.743	9.919	4.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1122	7	-0.784	-0.591	5.825	2.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1122	8	-0.787	-0.589	5.703	2.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1123	1A	14.427	-7.606	57.106	-41.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.07	--
1123	1B	-9.643	-7.606	-55.447	-41.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.07	--
1123	1C	14.427	6.823	57.106	39.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.07	--
1123	1D	-9.643	6.823	-55.447	39.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.07	--
1123	1I	16.112	-4.988	70.994	-26.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.07	--
1123	1J	-11.328	-4.988	-69.335	-26.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.07	--
1123	1K	16.112	4.205	70.994	24.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
1123	1L	-11.328	4.205	-69.335	24.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
1123	1Q	9.342	-3.275	32.663	-16.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1123	1R	-4.558	-3.275	-31.004	-16.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1123	1S	9.342	2.492	32.663	14.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1123	1T	-4.558	2.492	-31.004	14.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
1123	2	3.537	1.186	6.659	6.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1123	7	3.380	0.700	4.336	3.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1123	8	3.351	0.700	4.178	3.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1124	1A	16.642	-10.228	52.070	-52.372	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.32	0.08	--
1124	1B	-11.738	-10.228	-52.471	-52.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.08	--
1124	1C	16.642	9.603	52.070	50.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.08	--
1124	1D	-11.738	9.603	-52.471	50.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.08	--
1124	1I	14.525	-6.777	77.634	-32.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.07	--
1124	1J	-9.621	-6.777	-78.035	-32.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
1124	1K	14.525	6.152	77.634	30.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.07	--
1124	1L	-9.621	6.152	-78.035	30.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	--
1124	1Q	9.667	-4.223	32.887	-20.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1124	1R	-4.763	-4.223	-33.289	-20.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1124	1S	9.667	3.599	32.887	18.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1124	1T	-4.763	3.599	-33.289	18.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
1124	2	2.904	1.548	1.192	7.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1124	7	3.026	0.935	-0.831	4.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1124	8	2.992	0.934	-0.954	4.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1125	1A	12.409	-6.647	53.984	-34.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.06	--
1125	1B	-10.194	-6.647	-52.110	-34.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.06	--
1125	1C	12.409	5.886	53.984	34.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
1125	1D	-10.194	5.886	-52.110	34.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.06	--
1125	1I	10.584	-4.252	69.748	-21.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
1125	1J	-8.368	-4.252	-67.874	-21.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
1125	1K	10.584	3.491	69.748	20.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
1125	1L	-8.368	3.491	-67.874	20.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
1125	1Q	6.467	-2.870	31.628	-13.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1125	1R	-4.252	-2.870	-29.753	-13.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1125	1S	6.467	2.109	31.628	12.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1125	1T	-4.252	2.109	-29.753	12.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1125	2	-1.310	1.050	6.717	5.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1125	7	1.352	-0.654	4.431	3.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1125	8	1.333	-0.651	4.279	3.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1126	1A	1.317	-2.575	30.123	-13.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
1126	1B	-1.305	-2.575	-30.843	-13.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1126	1C	1.317	2.376	30.123	15.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1126	1D	-1.305	2.376	-30.843	15.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
1126	1I	1.091	-1.609	41.842	-7.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1126	1J	-1.079	-1.609	-42.562	-7.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1126	1K	1.091	1.410	41.842	9.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1126	1L	-1.079	1.410	-42.562	9.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1126	1Q	0.584	-1.081	17.961	-4.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1126	1R	-0.573	-1.081	-18.681	-4.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1126	1S	0.584	0.882	17.961	6.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1126	1T	-0.573	0.882	-18.681	6.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

1126	2	-0.188	-0.463	7.446	3.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1126	7	-0.108	-0.336	4.219	2.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1126	8	-0.107	-0.335	4.143	2.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1127	1A	1.127	-2.253	26.518	-6.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1127	1B	-1.113	-2.253	-27.179	-6.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1127	1C	1.127	2.212	26.518	8.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1127	1D	-1.113	2.212	-27.179	8.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1127	1I	1.161	-1.493	41.415	-4.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1127	1J	-1.147	-1.493	-42.076	-4.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1127	1K	1.161	1.452	41.415	6.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1127	1L	-1.147	1.452	-42.076	6.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1127	1Q	0.546	-0.906	16.997	-2.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1127	1R	-0.532	-0.906	-17.657	-2.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1127	1S	0.546	0.865	16.997	4.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1127	1T	-0.532	0.865	-17.657	4.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1127	2	-0.175	-0.345	6.769	2.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1127	7	-0.101	-0.219	3.832	1.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1127	8	-0.100	-0.219	3.759	1.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1128	1A	1.063	-2.553	24.066	-12.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1128	1B	-1.058	-2.553	-24.726	-12.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1128	1C	1.063	2.353	24.066	15.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
1128	1D	-1.058	2.353	-24.726	15.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
1128	1I	1.508	-1.735	42.884	-8.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1128	1J	-1.504	-1.735	-43.545	-8.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1128	1K	1.508	1.535	42.884	10.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1128	1L	-1.504	1.535	-43.545	10.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1128	1Q	0.617	-1.106	16.804	-4.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1128	1R	-0.612	-1.106	-17.465	-4.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1128	1S	0.617	0.906	16.804	7.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1128	1T	-0.612	0.906	-17.465	7.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1128	2	-0.180	-0.252	6.037	0.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1128	7	-0.109	-0.119	3.395	0.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1128	8	-0.108	-0.120	3.320	0.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1129	1A	3.999	-3.253	34.398	-14.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1129	1B	-3.934	-3.253	-34.162	-14.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1129	1C	3.999	2.894	34.398	16.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1129	1D	-3.934	2.894	-34.162	16.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1129	1I	5.517	-2.103	56.244	-9.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1129	1J	-5.452	-2.103	-56.008	-9.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1129	1K	5.517	1.744	56.244	12.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1129	1L	-5.452	1.744	-56.008	12.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1129	1Q	2.299	-1.405	22.980	-5.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1129	1R	-2.234	-1.405	-22.744	-5.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1129	1S	2.299	1.046	22.980	7.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1129	1T	-2.234	1.046	-22.744	7.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1129	2	-0.842	-0.519	5.893	-0.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1129	7	-0.487	-0.325	3.522	0.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1129	8	-0.487	-0.327	3.425	0.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1130	1A	0.968	-2.959	22.944	-19.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
1130	1B	-0.925	-2.959	-23.608	-19.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
1130	1C	0.968	2.613	22.944	21.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
1130	1D	-0.925	2.613	-23.608	21.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
1130	1I	1.648	-2.023	46.555	-13.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1130	1J	-1.605	-2.023	-47.219	-13.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1130	1K	1.648	1.677	46.555	14.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1130	1L	-1.605	1.677	-47.219	14.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1130	1Q	0.659	-1.331	17.512	-7.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1130	1R	-0.616	-1.331	-18.176	-7.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1130	1S	0.659	0.985	17.512	9.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1130	1T	-0.616	0.985	-18.176	9.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1130	2	-0.142	-0.200	5.284	-1.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1130	7	-0.077	-0.050	2.940	-0.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1130	8	-0.077	-0.052	2.856	-0.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1131	1A	3.675	-3.759	33.641	-22.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
1131	1B	-3.366	-3.759	-33.167	-22.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
1131	1C	3.675	3.239	33.641	23.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
1131	1D	-3.366	3.239	-33.167	23.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
1131	1I	6.394	-2.433	59.410	-14.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1131	1J	-6.085	-2.433	-58.935	-14.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1131	1K	6.394	1.912	59.410	16.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
1131	1L	-6.085	1.912	-58.935	16.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1131	1Q	2.570	-1.677	23.693	-8.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1131	1R	-2.261	-1.677	-23.219	-8.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1131	1S	2.570	1.156	23.693	10.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1131	1T	-2.261	1.156	-23.219	10.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1131	2	-0.613	-0.503	5.407	-2.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1131	7	-0.287	-0.281	3.256	-0.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1131	8	-0.291	-0.283	3.155	-0.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1132	1A	1.127	-3.419	23.309	-26.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
1132	1B	-0.975	-3.419	-23.693	-26.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--

1132	1C	1.127	2.960	23.309	26.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
1132	1D	-0.975	2.960	-23.693	26.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
1132	1I	2.874	-2.334	52.562	-16.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
1132	1J	-2.722	-2.334	-52.946	-16.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1132	1K	2.874	1.875	52.562	17.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
1132	1L	-2.722	1.875	-52.946	17.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1132	1Q	1.040	-1.553	19.273	-9.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1132	1R	-0.888	-1.553	-19.657	-9.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1132	1S	1.040	1.094	19.273	10.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1132	1T	-0.888	1.094	-19.657	10.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1132	2	-0.045	-0.203	4.726	-4.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1132	7	-0.041	-0.098	2.723	-2.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1132	8	-0.037	-0.095	2.620	-2.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1133	1A	3.646	-4.515	33.345	-28.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
1133	1B	-3.042	-4.515	-32.422	-28.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
1133	1C	3.646	3.859	33.345	29.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
1133	1D	-3.042	3.859	-32.422	29.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
1133	1I	8.347	-2.905	63.860	-18.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1133	1J	-7.742	-2.905	-62.937	-18.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1133	1K	8.347	2.249	63.860	19.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1133	1L	-7.742	2.249	-62.937	19.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1133	1Q	3.145	-2.029	24.874	-11.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1133	1R	-2.541	-2.029	-23.951	-11.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1133	1S	3.145	1.372	24.874	11.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1133	1T	-2.541	1.372	-23.951	11.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1133	2	-0.304	-0.582	4.922	-4.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1133	7	0.119	-0.312	2.998	-2.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1133	8	0.131	-0.314	2.892	-2.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1134	1A	1.281	-5.203	27.594	-30.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
1134	1B	-2.119	-5.203	-28.035	-30.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
1134	1C	1.281	4.700	27.594	28.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
1134	1D	-2.119	4.700	-28.035	28.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
1134	1I	4.159	-3.224	66.051	-19.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1134	1J	-4.997	-3.224	-66.492	-19.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1134	1K	4.159	2.721	66.051	17.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1134	1L	-4.997	2.721	-66.492	17.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1134	1Q	1.277	-2.198	23.776	-12.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1134	1R	-2.115	-2.198	-24.217	-12.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1134	1S	1.277	1.695	23.776	10.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1134	1T	-2.115	1.695	-24.217	10.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1134	2	-0.699	-0.299	4.380	-6.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1134	7	-0.646	-0.139	2.568	-4.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1134	8	-0.649	-0.137	2.444	-4.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1135	1A	6.123	-5.336	35.838	-34.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
1135	1B	-3.547	-5.336	-32.869	-34.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
1135	1C	6.123	4.606	35.838	32.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
1135	1D	-3.547	4.606	-32.869	32.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
1135	1I	10.933	-3.450	76.421	-22.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.06	--
1135	1J	-8.357	-3.450	-73.453	-22.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.06	--
1135	1K	10.933	2.719	76.421	20.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.06	--
1135	1L	-8.357	2.719	-73.453	20.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.06	--
1135	1Q	5.157	-2.388	29.031	-14.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1135	1R	-2.581	-2.388	-26.062	-14.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1135	1S	5.157	1.658	29.031	12.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1135	1T	-2.581	1.658	-26.062	12.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1135	2	1.248	-0.807	5.371	-6.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1135	7	1.426	-0.463	3.922	-4.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1135	8	1.408	-0.463	3.773	-4.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1136	1A	13.238	-10.518	49.382	-35.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
1136	1B	-6.645	-10.518	-40.590	-35.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
1136	1C	13.238	10.037	49.382	30.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
1136	1D	-6.645	10.037	-40.590	30.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
1136	1I	29.193	-5.501	112.785	-23.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.06	--
1136	1J	-22.599	-5.501	-103.993	-23.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
1136	1K	29.193	5.020	112.785	18.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
1136	1L	-22.599	5.020	-103.993	18.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.05	--
1136	1Q	13.134	-4.086	42.770	-16.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
1136	1R	-6.540	-4.086	-33.978	-16.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1136	1S	13.134	3.605	42.770	11.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1136	1T	-6.540	3.605	-33.978	11.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1136	2	4.578	-0.696	10.017	-8.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1136	7	4.504	-0.404	8.240	-6.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1136	8	4.495	-0.404	8.048	-6.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1137	1A	13.572	-7.916	38.371	-39.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
1137	1B	-5.572	-7.916	-34.658	-39.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
1137	1C	13.572	7.270	38.371	35.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.04	--
1137	1D	-5.572	7.270	-34.658	35.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
1137	1I	26.293	-4.819	88.858	-25.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.08	--
1137	1J	-18.293	-4.819	-85.145	-25.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.08	--
1137	1K	26.293	4.173	88.858	21.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.08	--
1137	1L	-18.293	4.173	-85.145	21.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
1137	1Q	12.928	-3.307	33.079	-17.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1137	1R	-4.928	-3.307	-29.366	-17.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--

1137	1S	12.928	2.661	33.079	12.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1137	1T	-4.928	2.661	-29.366	12.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1137	2	5.136	-1.103	5.310	-9.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1137	7	5.206	-0.715	4.072	-6.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1137	8	5.184	-0.713	3.904	-6.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1138	1A	12.428	-8.898	38.090	-48.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
1138	1B	-4.617	-8.898	-39.873	-48.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1138	1C	12.428	8.205	38.090	44.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
1138	1D	-4.617	8.205	-39.873	44.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
1138	1I	22.949	-5.745	69.639	-32.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.08	--
1138	1J	-15.138	-5.745	-71.422	-32.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	--
1138	1K	22.949	5.052	69.639	28.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.08	--
1138	1L	-15.138	5.052	-71.422	28.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.08	--
1138	1Q	11.811	-3.707	27.124	-20.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1138	1R	-4.000	-3.707	-28.906	-20.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1138	1S	11.811	3.014	27.124	16.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1138	1T	-4.000	3.014	-28.906	16.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1138	2	4.513	-1.463	1.874	-10.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1138	7	4.619	-0.972	0.954	-7.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1138	8	4.584	-0.968	0.791	-7.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1139	1A	13.583	-10.973	58.058	-60.218	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.03	--
1139	1B	-6.810	-10.973	-59.340	-60.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	--
1139	1C	13.583	10.494	58.058	57.046	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.03	--
1139	1D	-6.810	10.494	-59.340	57.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
1139	1I	21.087	-7.765	74.544	-38.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.09	--
1139	1J	-14.314	-7.765	-75.826	-38.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.08	--
1139	1K	21.087	7.286	74.544	35.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.09	--
1139	1L	-14.314	7.286	-75.826	35.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.08	--
1139	1Q	11.324	-4.581	33.354	-24.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1139	1R	-4.550	-4.581	-34.635	-24.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1139	1S	11.324	4.101	33.354	21.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1139	1T	-4.550	4.101	-34.635	21.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1139	2	5.116	-1.693	3.049	-11.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1139	7	4.800	-1.069	1.420	-7.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1139	8	4.821	-1.066	1.311	-7.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1140	1A	12.838	-9.921	48.001	-35.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
1140	1B	-6.483	-9.921	-39.631	-35.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
1140	1C	12.838	9.447	48.001	30.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
1140	1D	-6.483	9.447	-39.631	30.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
1140	1I	28.440	-5.527	109.783	-23.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	--
1140	1J	-22.086	-5.527	-101.413	-23.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
1140	1K	28.440	5.053	109.783	18.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	--
1140	1L	-22.086	5.053	-101.413	18.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.05	--
1140	1Q	12.791	-3.946	41.640	-16.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1140	1R	-6.437	-3.946	-33.270	-16.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1140	1S	12.791	3.472	41.640	11.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1140	1T	-6.437	3.472	-33.270	11.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1140	2	3.980	0.805	6.089	2.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1140	7	4.081	0.501	5.768	-0.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1140	8	4.072	0.502	5.580	-0.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1141	1A	13.282	-7.846	38.139	-39.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
1141	1B	-5.508	-7.846	-34.451	-39.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
1141	1C	13.282	7.197	38.139	35.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.04	--
1141	1D	-5.508	7.197	-34.451	35.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
1141	1I	25.838	-4.885	87.979	-25.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.08	--
1141	1J	-18.063	-4.885	-84.291	-25.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.08	--
1141	1K	25.838	4.236	87.979	21.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.08	--
1141	1L	-18.063	4.236	-84.291	21.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
1141	1Q	12.704	-3.306	32.817	-17.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1141	1R	-4.929	-3.306	-29.129	-17.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1141	1S	12.704	2.658	32.817	12.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1141	1T	-4.929	2.658	-29.129	12.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1141	2	4.715	0.889	2.052	3.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1141	7	4.890	0.483	2.110	1.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1141	8	4.868	0.486	1.943	1.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1142	1A	12.212	-8.850	38.155	-48.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
1142	1B	-4.564	-8.850	-39.781	-48.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1142	1C	12.212	8.153	38.155	45.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
1142	1D	-4.564	8.153	-39.781	45.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
1142	1I	22.552	-5.819	69.567	-32.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.08	--
1142	1J	-14.904	-5.819	-71.194	-32.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	--
1142	1K	22.552	5.122	69.567	28.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.08	--
1142	1L	-14.904	5.122	-71.194	28.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.08	--
1142	1Q	11.660	-3.719	27.164	-20.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1142	1R	-4.012	-3.719	-28.791	-20.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1142	1S	11.660	3.021	27.164	16.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1142	1T	-4.012	3.021	-28.791	16.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1142	2	4.524	1.066	-4.880	5.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1142	7	4.730	0.548	-3.419	2.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1142	8	4.695	0.552	-3.524	2.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

1143	1A	13.523	-10.965	57.799	-60.179	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.03	--
1143	1B	-6.861	-10.965	-58.924	-60.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	--
1143	1C	13.523	10.477	57.799	57.020	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.03	--
1143	1D	-6.861	10.477	-58.924	57.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
1143	1I	20.859	-7.756	74.565	-38.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.09	--
1143	1J	-14.197	-7.756	-75.691	-38.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.08	--
1143	1K	20.859	7.268	74.565	35.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	--
1143	1L	-14.197	7.268	-75.691	35.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.08	--
1143	1Q	11.272	-4.583	33.372	-24.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1143	1R	-4.609	-4.583	-34.497	-24.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1143	1S	11.272	4.095	33.372	21.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1143	1T	-4.609	4.095	-34.497	21.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1143	2	3.722	1.481	-10.179	8.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1143	7	3.975	0.836	-6.464	4.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1143	8	3.929	0.838	-6.576	4.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1144	1A	19.809	-14.594	62.151	-80.116	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.06	--
1144	1B	-11.884	-14.594	-64.401	-80.116	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.06	--
1144	1C	19.809	14.240	62.151	77.544	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.06	--
1144	1D	-11.884	14.240	-64.401	77.544	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.06	--
1144	1I	33.445	-10.982	80.199	-55.210	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.10	--
1144	1J	-25.520	-10.982	-82.450	-55.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.10	--
1144	1K	33.445	10.628	80.199	52.638	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.10	--
1144	1L	-25.520	10.628	-82.450	52.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
1144	1Q	16.118	-6.113	35.931	-32.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1144	1R	-8.194	-6.113	-38.182	-32.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1144	1S	16.118	5.759	35.931	29.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
1144	1T	-8.194	5.759	-38.182	29.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1144	2	4.232	2.008	-14.946	11.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1144	7	4.660	1.164	-9.684	6.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1144	8	4.676	1.165	-9.877	6.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1145	1A	23.680	-10.209	88.076	-35.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	--
1145	1B	-17.757	-10.209	-80.188	-35.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1145	1C	23.680	9.754	88.076	30.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.04	--
1145	1D	-17.757	9.754	-80.188	30.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1145	1I	25.453	-8.584	100.489	-23.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	--
1145	1J	-19.530	-8.584	-92.601	-23.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
1145	1K	25.453	8.129	100.489	19.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.05	--
1145	1L	-19.530	8.129	-92.601	19.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.05	--
1145	1Q	14.446	-4.698	48.316	-16.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
1145	1R	-8.523	-4.698	-40.428	-16.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1145	1S	14.446	4.243	48.316	11.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1145	1T	-8.523	4.243	-40.428	11.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1145	2	1.679	-0.587	-10.274	-8.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1145	7	2.587	-0.319	-5.070	-6.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1145	8	2.579	-0.318	-5.242	-6.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1146	1A	21.566	-7.775	72.251	-39.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.07	--
1146	1B	-14.144	-7.775	-68.548	-39.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.07	--
1146	1C	21.566	7.125	72.251	35.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.07	--
1146	1D	-14.144	7.125	-68.548	35.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--
1146	1I	23.604	-5.223	81.491	-26.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.08	--
1146	1J	-16.183	-5.223	-77.788	-26.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.08	--
1146	1K	23.604	4.573	81.491	22.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.08	--
1146	1L	-16.183	4.573	-77.788	22.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.08	--
1146	1Q	13.970	-3.369	38.968	-17.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1146	1R	-6.548	-3.369	-35.265	-17.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1146	1S	13.970	2.718	38.968	13.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1146	1T	-6.548	2.718	-35.265	13.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.04	--
1146	2	3.223	-1.008	-9.856	-8.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1146	7	3.147	-0.644	-5.306	-6.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1146	8	3.124	-0.642	-5.431	-6.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1147	1A	18.807	-8.905	55.432	-49.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.08	--
1147	1B	-11.389	-8.905	-56.957	-49.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	--
1147	1C	18.807	8.204	55.432	45.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.08	--
1147	1D	-11.389	8.204	-56.957	45.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.08	--
1147	1I	20.818	-5.691	67.892	-31.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.08	--
1147	1J	-13.399	-5.691	-69.417	-31.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	--
1147	1K	20.818	4.989	67.892	27.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.08	--
1147	1L	-13.399	4.989	-69.417	27.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.07	--
1147	1Q	12.661	-3.707	30.734	-20.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1147	1R	-5.243	-3.707	-32.258	-20.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1147	1S	12.661	3.006	30.734	16.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1147	1T	-5.243	3.006	-32.258	16.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1147	2	5.724	-1.484	-9.612	-10.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1147	7	4.872	-0.970	-5.710	-7.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1147	8	4.896	-0.967	-5.876	-6.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1148	1A	17.387	-10.530	52.347	-60.223	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.08	--
1148	1B	-10.902	-10.530	-53.447	-60.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.08	--
1148	1C	17.387	10.026	52.347	57.210	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.08	--
1148	1D	-10.902	10.026	-53.447	57.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.08	--
1148	1I	19.556	-8.528	79.675	-39.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.07	--
1148	1J	-13.071	-8.528	-80.775	-39.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.07	--
1148	1K	19.556	8.024	79.675	36.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.07	--
1148	1L	-13.071	8.024	-80.775	36.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--

1148	1Q	11.736	-4.669	33.310	-24.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1148	1R	-5.251	-4.669	-34.410	-24.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1148	1S	11.736	4.166	33.310	21.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1148	1T	-5.251	4.166	-34.410	21.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1148	2	7.037	-1.664	-8.535	-11.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1148	7	5.872	-1.046	-5.433	-7.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1148	8	5.889	-1.043	-5.611	-7.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
1149	1A	29.136	-15.698	46.523	-80.986	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.07	--
1149	1B	-21.544	-15.698	-48.687	-80.986	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.07	--
1149	1C	29.136	15.290	46.523	78.551	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.07	--
1149	1D	-21.544	15.290	-48.687	78.551	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.07	--
1149	1I	29.198	-9.489	80.795	-48.023	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.30	0.10	--
1149	1J	-21.605	-9.489	-82.959	-48.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.10	--
1149	1K	29.198	9.081	80.795	45.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.10	--
1149	1L	-21.605	9.081	-82.959	45.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.10	--
1149	1Q	17.119	-6.055	32.534	-31.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
1149	1R	-9.526	-6.055	-34.698	-31.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1149	1S	17.119	5.647	32.534	28.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1149	1T	-9.526	5.647	-34.698	28.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1149	2	9.380	-2.273	-8.633	-14.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1149	7	7.647	-1.414	-5.880	-9.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1149	8	7.658	-1.410	-6.076	-9.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
1150	1A	3.643	-3.817	63.008	-19.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1150	1B	-4.294	-3.817	-62.721	-19.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1150	1C	3.643	3.309	63.008	17.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
1150	1D	-4.294	3.309	-62.721	17.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1150	1I	3.666	-5.410	54.692	-30.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
1150	1J	-4.316	-5.410	-54.405	-30.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
1150	1K	3.666	4.903	54.692	28.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
1150	1L	-4.316	4.903	-54.405	28.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
1150	1Q	1.726	-2.384	29.325	-12.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1150	1R	-2.376	-2.384	-29.039	-12.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1150	1S	1.726	1.877	29.325	10.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1150	1T	-2.376	1.877	-29.039	10.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1150	2	-0.253	-0.520	-12.482	1.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1150	7	-0.328	-0.459	-7.576	-0.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1150	8	-0.332	-0.457	-7.712	-0.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1151	1A	11.147	-3.931	71.300	-22.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
1151	1B	-8.448	-3.931	-68.288	-22.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
1151	1C	11.147	3.202	71.300	20.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1151	1D	-8.448	3.202	-68.288	20.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.05	--
1151	1I	9.511	-5.518	62.480	-34.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	--
1151	1J	-6.813	-5.518	-59.468	-34.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
1151	1K	9.511	4.790	62.480	32.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.05	--
1151	1L	-6.813	4.790	-59.468	32.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
1151	1Q	6.046	-2.541	33.907	-14.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1151	1R	-3.347	-2.541	-30.895	-14.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1151	1S	6.046	1.812	33.907	12.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1151	1T	-3.347	1.812	-30.895	12.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1151	2	1.190	-0.577	-11.946	1.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1151	7	1.048	-0.557	-6.624	0.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1151	8	1.028	-0.553	-6.744	0.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1152	1A	16.400	-4.936	70.995	-26.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.07	--
1152	1B	-11.506	-4.936	-69.221	-26.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.07	--
1152	1C	16.400	4.153	70.995	24.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
1152	1D	-11.506	4.153	-69.221	24.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
1152	1I	14.584	-7.535	57.135	-42.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.07	--
1152	1J	-9.689	-7.535	-55.361	-42.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.07	--
1152	1K	14.584	6.752	57.135	40.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.07	--
1152	1L	-9.689	6.752	-55.361	40.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.07	--
1152	1Q	9.467	-3.247	32.654	-17.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1152	1R	-4.572	-3.247	-30.880	-17.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1152	1S	9.467	2.464	32.654	15.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1152	1T	-4.572	2.464	-30.880	15.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
1152	2	2.465	-0.580	-12.474	1.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1152	7	2.285	-0.574	-7.155	0.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1152	8	2.254	-0.569	-7.267	0.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1153	1A	14.487	-6.938	77.662	-33.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.07	--
1153	1B	-9.526	-6.938	-78.166	-33.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.07	--
1153	1C	14.487	6.310	77.662	31.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.07	--
1153	1D	-9.526	6.310	-78.166	31.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	--
1153	1I	16.649	-10.214	52.014	-53.065	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.33	0.08	--
1153	1J	-11.687	-10.214	-52.518	-53.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.08	--
1153	1K	16.649	9.586	52.014	51.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.08	--
1153	1L	-11.687	9.58											

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1154	1A	19.938	-12.046	75.288	-55.359	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.08	--
1154	1B	-16.648	-12.046	-74.097	-55.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.08	--
1154	1C	19.938	11.714	75.288	54.146	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.34	0.08	--
1154	1D	-16.648	11.714	-74.097	54.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.08	--
1154	1I	20.022	-19.473	42.304	-93.376	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.07	--
1154	1J	-16.732	-19.473	-41.113	-93.376	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.07	--
1154	1K	20.022	19.141	42.304	92.163	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.07	--
1154	1L	-16.732	19.141	-41.113	92.163	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.07	--
1154	1Q	10.929	-7.475	31.228	-34.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	--
1154	1R	-7.639	-7.475	-30.036	-34.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
1154	1S	10.929	7.142	31.228	33.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	--
1154	1T	-7.639	7.142	-30.036	33.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1154	2	4.331	1.277	-13.990	4.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
1154	7	3.477	0.786	-8.809	2.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1154	8	3.493	0.785	-9.009	2.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1155	1A	48.587	-15.920	85.003	-82.108	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.12	--
1155	1B	-40.608	-15.920	-80.636	-82.108	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.12	--
1155	1C	48.587	15.722	85.003	80.129	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.12	--
1155	1D	-40.608	15.722	-80.636	80.129	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.12	--
1155	1I	23.034	-21.303	60.077	-120.209	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.74	0.06	--
1155	1J	-15.056	-21.303	-55.710	-120.209	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.06	--
1155	1K	23.034	21.105	60.077	118.230	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.73	0.06	--
1155	1L	-15.056	21.105	-55.710	118.230	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.06	--
1155	1Q	20.654	-8.775	38.405	-47.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.05	--
1155	1R	-12.676	-8.775	-34.038	-47.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
1155	1S	20.654	8.578	38.405	45.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.05	--
1155	1T	-12.676	8.578	-34.038	45.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	--
1155	2	12.379	-1.003	-5.770	-9.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
1155	7	9.558	-0.609	-3.631	-6.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1155	8	9.574	-0.609	-3.810	-6.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1156	1A	10.445	-20.994	42.279	-77.197	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.05	--
1156	1B	-9.031	-20.994	-43.234	-77.197	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.05	--
1156	1C	10.445	20.653	42.279	76.617	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.05	--
1156	1D	-9.031	20.653	-43.234	76.617	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.05	--
1156	1I	10.529	-12.818	82.263	-45.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.06	--
1156	1J	-9.115	-12.818	-83.218	-45.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.06	--
1156	1K	10.529	12.477	82.263	45.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.06	--
1156	1L	-9.115	12.477	-83.218	45.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.06	--
1156	1Q	5.725	-7.982	32.471	-28.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
1156	1R	-4.311	-7.982	-33.427	-28.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
1156	1S	5.725	7.641	32.471	28.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
1156	1T	-4.311	7.641	-33.427	28.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
1156	2	3.047	-2.509	-7.984	-12.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1156	7	2.216	-1.482	-5.162	-7.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1156	8	2.230	-1.484	-5.386	-7.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1157	1A	12.298	-12.481	79.707	-47.604	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.30	0.06	--
1157	1B	-10.567	-12.481	-80.570	-47.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.06	--
1157	1C	12.298	12.149	79.707	46.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.06	--
1157	1D	-10.567	12.149	-80.570	46.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.06	--
1157	1I	12.130	-20.608	41.403	-80.049	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.05	--
1157	1J	-10.399	-20.608	-42.266	-80.049	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.05	--
1157	1K	12.130	20.276	41.403	79.335	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.05	--
1157	1L	-10.399	20.276	-42.266	79.335	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.05	--
1157	1Q	6.677	-7.813	31.572	-29.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
1157	1R	-4.947	-7.813	-32.436	-29.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
1157	1S	6.677	7.482	31.572	29.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
1157	1T	-4.947	7.482	-32.436	29.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1157	2	2.520	1.178	-14.552	4.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1157	7	1.984	0.732	-9.075	2.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1157	8	1.999	0.730	-9.297	2.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1158	1A	7.741	-6.435	53.312	-30.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1158	1B	-6.919	-6.435	-51.514	-30.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1158	1C	7.741	5.746	53.312	29.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
1158	1D	-6.919	5.746	-51.514	29.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1158	1I	7.621	-4.433	64.123	-19.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1158	1J	-6.798	-4.433	-62.325	-19.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1158	1K	7.621	3.744	64.123	18.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1158	1L	-6.798	3.744	-62.325	18.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1158	1Q	4.028	-2.861	29.832	-11.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1158	1R	-3.206	-2.861	-28.034	-11.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1158	1S	4.028	2.172	29.832	11.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1158	1T	-3.206	2.172	-28.034	11.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1158	2	1.455	-0.652	-8.218	-5.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1158	7	0.853	-0.354	-4.542	-3.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1158	8	0.864	-0.356	-4.674	-3.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
1159	1A	12.625	-9.141	55.201	-36.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.06	--
1159	1B	-9.657	-9.141	-53.170	-36.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
1159	1C	12.625	8.363	55.201	35.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	--
1159	1D	-9.657	8.363	-53.170	35.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.06	--
1159	1I	11.729	-6.003	70.461	-22.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.06	--
1159	1J	-8.761	-6.003	-68.430	-22.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.06	--

1159	1K	11.729	5.224	70.461	21.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.06	--
1159	1L	-8.761	5.224	-68.430	21.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.06	--
1159	1Q	7.112	-3.880	32.124	-14.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1159	1R	-4.143	-3.880	-30.093	-14.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1159	1S	7.112	3.101	32.124	13.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1159	1T	-4.143	3.101	-30.093	13.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1159	2	3.372	-1.159	-8.214	-6.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1159	7	2.416	-0.688	-4.486	-3.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1159	8	2.432	-0.689	-4.640	-3.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1160	1A	16.065	-11.725	51.757	-45.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.07	--
1160	1B	-12.584	-11.725	-50.928	-45.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.07	--
1160	1C	16.065	11.043	51.757	44.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.07	--
1160	1D	-12.584	11.043	-50.928	44.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.07	--
1160	1I	14.681	-7.434	75.809	-27.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.06	--
1160	1J	-11.201	-7.434	-74.980	-27.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
1160	1K	14.681	6.752	75.809	26.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
1160	1L	-11.201	6.752	-74.980	26.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.06	--
1160	1Q	8.939	-4.759	32.666	-17.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1160	1R	-5.458	-4.759	-31.838	-17.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1160	1S	8.939	4.077	32.666	16.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1160	1T	-5.458	4.077	-31.838	16.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1160	2	4.997	-1.549	-8.662	-7.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1160	7	3.791	-0.918	-5.083	-4.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1160	8	3.808	-0.919	-5.258	-4.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1161	1A	7.037	-7.401	51.675	-17.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1161	1B	-7.143	-7.401	-50.542	-17.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1161	1C	7.037	6.995	51.675	18.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1161	1D	-7.143	6.995	-50.542	18.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1161	1I	5.374	-5.063	75.475	-11.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1161	1J	-5.480	-5.063	-74.342	-11.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1161	1K	5.374	4.657	75.475	13.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1161	1L	-5.480	4.657	-74.342	13.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1161	1Q	3.053	-3.082	32.888	-6.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1161	1R	-3.160	-3.082	-31.755	-6.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1161	1S	3.053	2.676	32.888	8.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1161	1T	-3.160	2.676	-31.755	8.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1161	2	-2.851	-1.524	-10.601	1.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1161	7	-1.745	-1.034	-6.182	1.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1161	8	-1.755	-1.033	-6.368	1.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1162	1A	8.405	-5.698	47.845	-12.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1162	1B	-8.336	-5.698	-46.105	-12.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
1162	1C	8.405	5.266	47.845	14.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1162	1D	-8.336	5.266	-46.105	14.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.04	--
1162	1I	6.921	-3.859	69.013	-8.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1162	1J	-6.852	-3.859	-67.273	-8.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1162	1K	6.921	3.426	69.013	10.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1162	1L	-6.852	3.426	-67.273	10.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1162	1Q	3.645	-2.410	30.110	-4.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1162	1R	-3.576	-2.410	-28.370	-4.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1162	1S	3.645	1.977	30.110	6.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1162	1T	-3.576	1.977	-28.370	6.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1162	2	-2.349	-1.277	-8.122	1.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1162	7	-1.414	-0.895	-4.528	1.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1162	8	-1.416	-0.894	-4.684	1.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1163	1A	7.808	-4.307	43.439	-10.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1163	1B	-7.757	-4.307	-42.145	-10.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
1163	1C	7.808	3.954	43.439	12.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1163	1D	-7.757	3.954	-42.145	12.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
1163	1I	7.447	-2.831	63.680	-6.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1163	1J	-7.396	-2.831	-62.386	-6.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1163	1K	7.447	2.478	63.680	8.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1163	1L	-7.396	2.478	-62.386	8.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1163	1Q	3.599	-1.815	27.383	-3.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1163	1R	-3.548	-1.815	-26.089	-3.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1163	1S	3.599	1.462	27.383	5.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1163	1T	-3.548	1.462	-26.089	5.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1163	2	-1.542	-0.983	-6.108	1.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1163	7	-0.928	-0.696	-3.421	1.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1163	8	-0.925	-0.697	-3.551	1.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1164	1A	4.386	-3.036	35.887	-7.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1164	1B	-4.415	-3.036	-35.712	-7.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1164	1C	4.386	2.843	35.887	10.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1164	1D	-4.415	2.843	-35.712	10.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1164	1I	4.388	-2.010	54.387	-5.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1164	1J	-4.417	-2.010	-54.211	-5.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1164	1K	4.388	1.817	54.387	7.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1164	1L	-4.417	1.817	-54.211	7.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1164	1Q	2.061	-1.253	22.833	-2.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1164	1R	-2.090	-1.253	-22.658	-2.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1164	1S	2.061	1.060	22.833	5.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1164	1T	-2.090	1.060	-22.658	5.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1164	2	0.767	-0.641	-4.082	1.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1164	7	0.467	-0.442	-2.480	1.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

1164	8	0.470	-0.444	-2.578	1.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1165	1A	1.220	-2.269	26.377	-6.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1165	1B	-1.236	-2.269	-27.054	-6.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1165	1C	1.220	2.223	26.377	8.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1165	1D	-1.236	2.223	-27.054	8.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1165	1I	1.177	-1.533	41.225	-4.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1165	1J	-1.193	-1.533	-41.902	-4.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1165	1K	1.177	1.487	41.225	6.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1165	1L	-1.193	1.487	-41.902	6.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1165	1Q	0.562	-0.922	16.909	-2.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1165	1R	-0.578	-0.922	-17.586	-2.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1165	1S	0.562	0.876	16.909	4.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1165	1T	-0.578	0.876	-17.586	4.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1165	2	0.165	-0.386	-2.648	1.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1165	7	0.097	-0.246	-1.821	1.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1165	8	0.098	-0.246	-1.894	1.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1166	1A	20.296	-13.304	64.553	-79.804	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.06	--
1166	1B	-11.883	-13.304	-67.083	-79.804	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.06	--
1166	1C	20.296	12.980	64.553	77.025	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.06	--
1166	1D	-11.883	12.980	-67.083	77.025	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.06	--
1166	1I	31.922	-9.943	81.689	-54.854	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.10	--
1166	1J	-23.509	-9.943	-84.219	-54.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.10	--
1166	1K	31.922	9.619	81.689	52.076	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.10	--
1166	1L	-23.509	9.619	-84.219	52.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.10	--
1166	1Q	15.928	-5.555	36.727	-32.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1166	1R	-7.515	-5.555	-39.257	-32.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1166	1S	15.928	5.231	36.727	29.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
1166	1T	-7.515	5.231	-39.257	29.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1166	2	4.591	1.927	-15.422	11.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1166	7	4.998	1.100	-10.041	6.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1166	8	5.015	1.101	-10.236	6.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)						
1167	1A	24.786	-18.715	60.810	-120.697	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.75	0.06	--
1167	1B	-14.859	-18.715	-55.270	-120.697	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.06	--
1167	1C	24.786	18.563	60.810	118.502	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.73	0.06	--
1167	1D	-14.859	18.563	-55.270	118.502	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.06	--
1167	1I	51.372	-14.158	89.552	-82.232	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.14	--
1167	1J	-41.445	-14.158	-84.012	-82.232	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.13	--
1167	1K	51.372	14.006	89.552	80.037	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.14	--
1167	1L	-41.445	14.006	-84.012	80.037	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.13	--
1167	1Q	22.278	-7.740	40.040	-47.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.06	--
1167	1R	-12.350	-7.740	-34.500	-47.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.06	--
1167	1S	22.278	7.588	40.040	45.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.06	--
1167	1T	-12.350	7.588	-34.500	45.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	--
1167	2	5.330	2.764	-17.052	17.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1167	7	5.838	1.643	-10.436	10.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1167	8	5.853	1.641	-10.606	10.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)						
1168	1A	11.877	-8.357	41.222	-45.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	--
1168	1B	-5.546	-8.357	-40.009	-45.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
1168	1C	11.877	7.609	41.222	42.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
1168	1D	-5.546	7.609	-40.009	42.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
1168	1I	20.395	-5.779	72.453	-29.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.08	--
1168	1J	-14.064	-5.779	-71.241	-29.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.08	--
1168	1K	20.395	5.031	72.453	27.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.08	--
1168	1L	-14.064	5.031	-71.241	27.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.08	--
1168	1Q	10.486	-3.617	29.257	-18.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1168	1R	-4.154	-3.617	-28.045	-18.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1168	1S	10.486	2.869	29.257	16.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1168	1T	-4.154	2.869	-28.045	16.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1168	2	3.394	-1.328	2.760	-8.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1168	7	3.547	-0.840	1.725	-6.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1168	8	3.515	-0.838	1.563	-6.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1169	1A	10.285	-10.392	55.355	-56.913	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.03	--
1169	1B	-4.467	-10.392	-56.274	-56.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
1169	1C	10.285	9.832	55.355	54.432	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.34	0.03	--
1169	1D	-4.467	9.832	-56.274	54.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
1169	1I	16.623	-7.090	75.473	-37.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.08	--
1169	1J	-10.805	-7.090	-76.392	-37.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.08	--
1169	1K	16.623	6.530	75.473	34.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.08	--
1169	1L	-10.805	6.530	-76.392	34.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.08	--
1169	1Q	9.106	-4.322	33.087	-23.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
1169	1R	-3.289	-4.322	-34.005	-23.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1169	1S	9.106	3.762	33.087	20.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1169	1T	-3.289	3.762	-34.005	20.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1169	2	3.940	-1.623	2.905	-10.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1169	7	3.793	-0.990	1.435	-6.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1169	8	3.812	-0.989	1.316	-6.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)						
1170	1A	1.060	-2.681	23.688	-14.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
1170	1B	-1.038	-2.681	-24.243	-14.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1170	1C	1.060	2.441	23.688	17.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
1170	1D	-1.038	2.441	-24.243	17.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--

1170	1I	1.523	-1.830	43.559	-9.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1170	1J	-1.502	-1.830	-44.114	-9.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1170	1K	1.523	1.589	43.559	12.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1170	1L	-1.502	1.589	-44.114	12.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1170	1Q	0.634	-1.177	16.817	-5.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1170	1R	-0.613	-1.177	-17.372	-5.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1170	1S	0.634	0.937	16.817	7.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1170	1T	-0.613	0.937	-17.372	7.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1170	2	-0.175	-0.236	5.989	-0.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1170	7	-0.105	-0.102	3.411	0.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1170	8	-0.104	-0.103	3.332	0.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1171	1A	1.050	-3.132	22.855	-22.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
1171	1B	-1.019	-3.132	-23.373	-22.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
1171	1C	1.050	2.741	22.855	23.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
1171	1D	-1.019	2.741	-23.373	23.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
1171	1I	2.185	-2.153	48.150	-14.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1171	1J	-2.154	-2.153	-48.668	-14.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1171	1K	2.185	1.762	48.150	16.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
1171	1L	-2.154	1.762	-48.668	16.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
1171	1Q	0.812	-1.421	17.878	-8.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1171	1R	-0.781	-1.421	-18.396	-8.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1171	1S	0.812	1.031	17.878	9.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1171	1T	-0.781	1.031	-18.396	9.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1171	2	-0.142	-0.194	5.169	-2.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1171	7	-0.077	-0.068	2.914	-1.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1171	8	-0.078	-0.066	2.825	-1.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1172	1A	1.309	-2.561	29.785	-12.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1172	1B	-1.315	-2.561	-30.306	-12.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1172	1C	1.309	2.366	29.785	15.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1172	1D	-1.315	2.366	-30.306	15.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1172	1I	1.057	-1.596	41.612	-6.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1172	1J	-1.063	-1.596	-42.134	-6.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1172	1K	1.057	1.402	41.612	9.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1172	1L	-1.063	1.402	-42.134	9.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1172	1Q	0.563	-1.074	17.707	-4.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1172	1R	-0.569	-1.074	-18.229	-4.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1172	1S	0.563	0.880	17.707	6.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1172	1T	-0.569	0.880	-18.229	6.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1172	2	-0.194	-0.454	7.615	3.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1172	7	-0.115	-0.329	4.397	2.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1172	8	-0.113	-0.329	4.318	2.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1173	1A	1.144	-2.241	26.031	-6.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1173	1B	-1.136	-2.241	-26.537	-6.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1173	1C	1.144	2.172	26.031	9.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1173	1D	-1.136	2.172	-26.537	9.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1173	1I	1.255	-1.517	41.460	-4.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1173	1J	-1.247	-1.517	-41.966	-4.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1173	1K	1.255	1.448	41.460	7.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1173	1L	-1.247	1.448	-41.966	7.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1173	1Q	0.572	-0.923	16.794	-2.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1173	1R	-0.564	-0.923	-17.300	-2.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1173	1S	0.572	0.853	16.794	4.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1173	1T	-0.564	0.853	-17.300	4.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1173	2	-0.184	-0.329	6.832	1.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1173	7	-0.109	-0.205	3.931	1.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1173	8	-0.109	-0.205	3.855	1.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1174	1A	2.542	-3.512	42.903	-26.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
1174	1B	-2.430	-3.512	-43.159	-26.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1174	1C	2.542	3.042	42.903	27.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
1174	1D	-2.430	3.042	-43.159	27.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
1174	1I	2.657	-2.258	50.762	-16.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
1174	1J	-2.545	-2.258	-51.019	-16.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1174	1K	2.657	1.787	50.762	17.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
1174	1L	-2.545	1.787	-51.019	17.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1174	1Q	1.299	-1.563	23.270	-10.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1174	1R	-1.187	-1.563	-23.526	-10.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1174	1S	1.299	1.093	23.270	10.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1174	1T	-1.187	1.093	-23.526	10.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1174	2	-0.279	-0.728	9.593	5.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1174	7	-0.184	-0.574	5.689	3.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1174	8	-0.180	-0.571	5.581	3.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1175	1A	1.552	-3.029	35.318	-20.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
1175	1B	-1.511	-3.029	-35.863	-20.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
1175	1C	1.552	2.675	35.318	22.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
1175	1D	-1.511	2.675	-35.863	22.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
1175	1I	1.347	-1.917	44.658	-12.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1175	1J	-1.306	-1.917	-45.203	-12.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1175	1K	1.347	1.564	44.658	13.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
1175	1L	-1.306	1.564	-45.203	13.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1175	1Q	0.722	-1.328	19.795	-7.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1175	1R	-0.682	-1.328	-20.341	-7.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1175	1S	0.722	0.974	19.795	9.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1175	1T	-0.682	0.974	-20.341	9.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--

1175	2	-0.172	-0.593	8.381	4.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1175	7	-0.091	-0.458	4.844	3.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1175	8	-0.089	-0.457	4.756	3.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1176	1A	3.588	-5.461	56.879	-30.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
1176	1B	-3.922	-5.461	-56.185	-30.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
1176	1C	3.588	4.944	56.879	27.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
1176	1D	-3.922	4.944	-56.185	27.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
1176	1I	3.664	-3.940	65.231	-20.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
1176	1J	-3.997	-3.940	-64.538	-20.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
1176	1K	3.664	3.424	65.231	17.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
1176	1L	-3.997	3.424	-64.538	17.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1176	1Q	1.746	-2.432	30.519	-13.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
1176	1R	-2.079	-2.432	-29.825	-13.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1176	1S	1.746	1.916	30.519	10.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1176	1T	-2.079	1.916	-29.825	10.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1176	2	-0.461	-0.766	10.866	4.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1176	7	-0.366	-0.610	6.646	2.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1176	8	-0.371	-0.607	6.511	2.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1177	1A	44.558	-19.607	62.326	-122.095	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.76	0.11	--
1177	1B	-35.516	-19.607	-57.332	-122.095	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.70	0.11	--
1177	1C	44.558	19.407	62.326	120.030	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.74	0.11	--
1177	1D	-35.516	19.407	-57.332	120.030	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.69	0.11	--
1177	1I	42.990	-18.032	88.758	-72.724	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.12	--
1177	1J	-33.948	-18.032	-83.764	-72.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.12	--
1177	1K	42.990	17.832	88.758	70.659	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.12	--
1177	1L	-33.948	17.832	-83.764	70.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.12	--
1177	1Q	24.409	-8.870	40.049	-46.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.06	--
1177	1R	-15.367	-8.870	-35.055	-46.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	--
1177	1S	24.409	8.670	40.049	43.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.06	--
1177	1T	-15.367	8.670	-35.055	43.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
1177	2	0.539	2.475	-11.398	17.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1177	7	2.715	1.462	-7.112	9.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1177	8	2.708	1.464	-7.276	9.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1178	1A	24.423	-7.872	97.187	-23.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
1178	1B	-18.816	-7.872	-89.863	-23.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1178	1C	24.423	7.433	97.187	19.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
1178	1D	-18.816	7.433	-89.863	19.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1178	1I	22.824	-10.414	85.060	-35.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
1178	1J	-17.217	-10.414	-77.736	-35.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1178	1K	22.824	9.974	85.060	30.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	--
1178	1L	-17.217	9.974	-77.736	30.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1178	1Q	13.896	-4.561	46.642	-15.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1178	1R	-8.289	-4.561	-39.318	-15.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1178	1S	13.896	4.121	46.642	11.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1178	1T	-8.289	4.121	-39.318	11.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1178	2	6.389	-0.348	21.850	-5.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
1178	7	5.330	-0.335	14.982	-4.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1178	8	5.322	-0.332	14.796	-4.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1179	1A	8.054	-9.760	97.604	-34.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
1179	1B	-7.687	-9.760	-98.868	-34.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1179	1C	8.054	9.418	97.604	34.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.04	--
1179	1D	-7.687	9.418	-98.868	34.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
1179	1I	3.966	-14.520	68.556	-49.896	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.31	0.01	--
1179	1J	-3.599	-14.520	-69.820	-49.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
1179	1K	3.966	14.178	68.556	50.648	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.32	0.01	--
1179	1L	-3.599	14.178	-69.820	50.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
1179	1Q	3.238	-5.796	42.864	-19.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
1179	1R	-2.871	-5.796	-44.128	-19.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
1179	1S	3.238	5.454	42.864	20.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
1179	1T	-2.871	5.454	-44.128	20.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
1179	2	2.233	0.739	23.442	3.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1179	7	1.442	0.427	13.664	2.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1179	8	1.444	0.428	13.441	2.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1180	1A	6.218	-7.819	104.425	-22.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
1180	1B	-6.334	-7.819	-105.748	-22.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1180	1C	6.218	7.531	104.425	24.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
1180	1D	-6.334	7.531	-105.748	24.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
1180	1I	4.345	-11.496	70.268	-32.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
1180	1J	-4.461	-11.496	-71.591	-32.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
1180	1K	4.345	11.209	70.268	34.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
1180	1L	-4.461	11.209	-71.591	34.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
1180	1Q	2.695	-4.629	45.067	-12.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1180	1R	-2.811	-4.629	-46.389	-12.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1180	1S	2.695	4.341	45.067	13.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1180	1T	-2.811	4.341	-46.389	13.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1180	2	2.573	-0.593	21.175	2.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1180	7	1.534	-0.437	12.228	1.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1180	8	1.529	-0.437	11.984	1.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1181	1A	4.040	-6.534	104.372	-15.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
1181	1B	-4.198	-6.534	-105.743	-15.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--

1181	1C	4.040	6.251	104.372	16.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
1181	1D	-4.198	6.251	-105.743	16.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1181	1I	4.653	-10.491	67.336	-26.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
1181	1J	-4.812	-10.491	-68.707	-26.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
1181	1K	4.653	10.207	67.336	28.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
1181	1L	-4.812	10.207	-68.707	28.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
1181	1Q	2.167	-4.098	44.388	-9.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1181	1R	-2.325	-4.098	-45.759	-9.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1181	1S	2.167	3.814	44.388	10.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1181	1T	-2.325	3.814	-45.759	10.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1181	2	2.776	-0.658	18.149	1.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1181	7	1.633	-0.448	10.383	1.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1181	8	1.622	-0.449	10.133	1.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1182	1A	6.125	-8.147	102.023	-24.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
1182	1B	-6.070	-8.147	-103.390	-24.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1182	1C	6.125	7.783	102.023	25.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
1182	1D	-6.070	7.783	-103.390	25.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1182	1I	6.060	-13.426	61.655	-43.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	--
1182	1J	-6.006	-13.426	-63.023	-43.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
1182	1K	6.060	13.062	61.655	44.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
1182	1L	-6.006	13.062	-63.023	44.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
1182	1Q	3.124	-5.182	42.484	-15.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
1182	1R	-3.069	-5.182	-43.852	-15.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1182	1S	3.124	4.817	42.484	16.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1182	1T	-3.069	4.817	-43.852	16.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1182	2	2.827	-0.704	14.533	-0.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
1182	7	1.694	-0.443	8.196	-0.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1182	8	1.678	-0.444	7.950	-0.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1183	1A	8.794	-10.061	93.070	-36.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.04	--
1183	1B	-8.023	-10.061	-94.449	-36.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
1183	1C	8.794	9.667	93.070	36.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.04	--
1183	1D	-8.023	9.667	-94.449	36.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1183	1I	8.117	-16.550	51.826	-61.378	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.04	--
1183	1J	-7.345	-16.550	-53.205	-61.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.04	--
1183	1K	8.117	16.156	51.826	61.857	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.04	--
1183	1L	-7.345	16.156	-53.205	61.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.04	--
1183	1Q	4.482	-6.354	37.844	-22.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
1183	1R	-3.711	-6.354	-39.222	-22.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1183	1S	4.482	5.960	37.844	23.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
1183	1T	-3.711	5.960	-39.222	23.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
1183	2	2.782	-0.770	10.462	-2.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1183	7	1.753	-0.452	5.752	-1.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1183	8	1.733	-0.454	5.519	-1.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
1184	1A	13.788	-12.083	77.553	-49.417	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.31	0.07	--
1184	1B	-11.777	-12.083	-78.753	-49.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.07	--
1184	1C	13.788	11.714	77.553	48.598	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.31	0.07	--
1184	1D	-11.777	11.714	-78.753	48.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.07	--
1184	1I	13.693	-20.231	40.929	-83.073	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.51	0.06	--
1184	1J	-11.682	-20.231	-42.129	-83.073	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.06	--
1184	1K	13.693	19.862	40.929	82.254	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.50	0.06	--
1184	1L	-11.682	19.862	-42.129	82.254	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.06	--
1184	1Q	7.482	-7.656	31.168	-31.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
1184	1R	-5.470	-7.656	-32.368	-31.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
1184	1S	7.482	7.287	31.168	30.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
1184	1T	-5.470	7.287	-32.368	30.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
1184	2	2.739	-0.900	6.068	-4.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
1184	7	1.795	-0.517	3.170	-2.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1184	8	1.772	-0.518	2.959	-2.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
1185	1A	17.962	-13.515	73.854	-58.143	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.07	--
1185	1B	-15.483	-13.515	-72.966	-58.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.07	--
1185	1C	17.962	13.200	73.854	57.146	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.07	--
1185	1D	-15.483	13.200	-72.966	57.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.07	--
1185	1I	9.198	-19.612	59.328	-85.352	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.04	--
1185	1J	-6.719	-19.612	-58.440	-85.352	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.04	--
1185	1K	9.198	19.297	59.328	84.355	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.04	--
1185	1L	-6.719	19.297	-58.440	84.355	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.04	--
1185	1Q	7.654	-7.823	34.626	-33.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
1185	1R	-5.176	-7.823	-33.738	-33.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
1185	1S	7.654	7.508	34.626	32.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
1185	1T	-5.176	7.508	-33.738	32.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
1185	2	1.260	0.973	25.222	5.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1185	7	1.425	0.609	15.271	2.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1185	8	1.443	0.607	15.108	2.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
1186	1A	48.870	-16.007	85.559	-82.286	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.12	--
1186	1B	-40.620	-16.007	-81.010	-82.286	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.12	--
1186	1C	48.870	15.823	85.559	80.311	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.12	--
1186	1D	-40.620	15.823	-81.010	80.311	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.12	--
1186	1I	23.318	-21.278	60.415	-120.429	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.75	0.06	--
1186	1J	-15.067	-21.278	-55.866	-120.429	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.06	--
1186	1K	23.318	21.094	60.415	118.454	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.73	0.06	--
1186	1L	-15.067	21.094	-55.866	118.454	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.06	--
1186	1Q	20.834	-8.783	38.623	-47.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.05	--
1186	1R	-12.584	-8.783	-34.073	-47.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--

1186	1S	20.834	8.600	38.623	45.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.05	--
1186	1T	-12.584	8.600	-34.073	45.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	--
1186	2	1.469	0.833	25.344	6.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1186	7	2.733	0.498	16.001	3.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1186	8	2.750	0.496	15.874	3.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1187	1A	49.472	-16.168	87.310	-82.806	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.13	--
1187	1B	-40.498	-16.168	-82.100	-82.806	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.13	--
1187	1C	49.472	16.004	87.310	80.666	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.13	--
1187	1D	-40.498	16.004	-82.100	80.666	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.13	--
1187	1I	23.824	-21.327	60.413	-120.837	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.75	0.06	--
1187	1J	-14.850	-21.327	-55.203	-120.837	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.06	--
1187	1K	23.824	21.163	60.413	118.697	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.74	0.06	--
1187	1L	-14.850	21.163	-55.203	118.697	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.06	--
1187	1Q	21.343	-8.819	39.318	-48.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.05	--
1187	1R	-12.369	-8.819	-34.108	-48.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.05	--
1187	1S	21.343	8.655	39.318	45.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	--
1187	1T	-12.369	8.655	-34.108	45.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	--
1187	2	1.496	0.780	25.414	6.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1187	7	2.891	0.454	16.176	3.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1187	8	2.906	0.454	16.058	3.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1188	1A	22.935	-13.496	75.291	-63.210	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.09	--
1188	1B	-19.499	-13.496	-73.675	-63.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.08	--
1188	1C	22.935	13.214	75.291	61.909	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.09	--
1188	1D	-19.499	13.214	-73.675	61.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.08	--
1188	1I	11.618	-18.641	58.804	-92.337	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.04	--
1188	1J	-8.182	-18.641	-57.188	-92.337	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.04	--
1188	1K	11.618	18.359	58.804	91.036	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.04	--
1188	1L	-8.182	18.359	-57.188	91.036	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.04	--
1188	1Q	9.840	-7.594	34.850	-36.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
1188	1R	-6.404	-7.594	-33.234	-36.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
1188	1S	9.840	7.312	34.850	35.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
1188	1T	-6.404	7.312	-33.234	35.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
1188	2	1.143	0.935	25.229	5.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1188	7	1.614	0.577	15.485	2.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1188	8	1.633	0.576	15.323	2.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1189	1A	11.874	-11.750	84.060	-46.996	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.30	0.06	--
1189	1B	-10.470	-11.750	-85.186	-46.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.06	--
1189	1C	11.874	11.409	84.060	46.645	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.29	0.06	--
1189	1D	-10.470	11.409	-85.186	46.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.06	--
1189	1I	5.652	-17.364	63.363	-69.032	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.02	--
1189	1J	-4.248	-17.364	-64.488	-69.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
1189	1K	5.652	17.023	63.363	68.681	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.02	--
1189	1L	-4.248	17.023	-64.488	68.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
1189	1Q	4.948	-6.909	38.041	-27.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
1189	1R	-3.544	-6.909	-39.166	-27.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
1189	1S	4.948	6.568	38.041	26.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
1189	1T	-3.544	6.568	-39.166	26.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
1189	2	1.777	0.889	24.827	4.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1189	7	1.449	0.544	14.716	2.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1189	8	1.460	0.544	14.524	2.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1190	1A	16.781	-7.828	76.400	-33.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.08	--
1190	1B	-14.697	-7.828	-75.323	-33.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.07	--
1190	1C	16.781	7.262	76.400	33.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	--
1190	1D	-14.697	7.262	-75.323	33.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.07	--
1190	1I	6.969	-11.349	53.370	-49.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.03	--
1190	1J	-4.885	-11.349	-52.293	-49.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
1190	1K	6.969	10.783	53.370	49.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.03	--
1190	1L	-4.885	10.783	-52.293	49.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
1190	1Q	6.749	-4.702	33.624	-19.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1190	1R	-4.665	-4.702	-32.548	-19.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1190	1S	6.749	4.136	33.624	19.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
1190	1T	-4.665	4.136	-32.548	19.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1190	2	2.662	0.769	16.030	3.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1190	7	2.160	0.453	9.811	2.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1190	8	2.175	0.451	9.657	2.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1191	1A	9.608	-11.266	88.889	-43.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.05	--
1191	1B	-8.611	-11.266	-89.965	-43.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.05	--
1191	1C	9.608	10.909	88.889	43.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.05	--
1191	1D	-8.611	10.909	-89.965	43.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.05	--
1191	1I	4.546	-16.733	65.413	-63.345	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.02	--
1191	1J	-3.548	-16.733	-66.490	-63.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
1191	1K	4.546	16.376	65.413	63.656	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.02	--
1191	1L	-3.548	16.376	-66.490	63.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
1191	1Q	3.940	-6.658	39.682	-24.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
1191	1R	-2.942	-6.658	-40.758	-24.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
1191	1S	3.940	6.301	39.682	24.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
1191	1T	-2.942	6.301	-40.758	24.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
1191	2	1.902	0.877	24.592	4.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1191	7	1.412	0.539	14.508	2.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1191	8	1.421	0.537	14.298	2.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														

1192	1A	1.047	-1.572	41.186	-5.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1192	1B	-1.041	-1.572	-42.007	-5.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1192	1C	1.047	1.427	41.186	7.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1192	1D	-1.041	1.427	-42.007	7.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1192	1I	1.275	-2.481	28.404	-10.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1192	1J	-1.269	-2.481	-29.225	-10.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1192	1K	1.275	2.336	28.404	12.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1192	1L	-1.269	2.336	-29.225	12.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1192	1Q	0.556	-1.027	17.375	-3.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1192	1R	-0.551	-1.027	-18.196	-3.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1192	1S	0.556	0.882	17.375	5.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1192	1T	-0.551	0.882	-18.196	5.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1192	2	-0.205	-0.076	1.271	1.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1192	7	-0.120	-0.044	0.489	1.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1192	8	-0.119	-0.043	0.415	1.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1193	1A	1.139	-1.853	43.497	-10.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1193	1B	-1.072	-1.853	-44.405	-10.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1193	1C	1.139	1.543	43.497	12.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
1193	1D	-1.072	1.543	-44.405	12.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1193	1I	1.346	-2.929	33.458	-18.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
1193	1J	-1.279	-2.929	-34.366	-18.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1193	1K	1.346	2.619	33.458	20.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
1193	1L	-1.279	2.619	-34.366	20.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
1193	1Q	0.637	-1.271	19.159	-6.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1193	1R	-0.570	-1.271	-20.067	-6.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1193	1S	0.637	0.962	19.159	8.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1193	1T	-0.570	0.962	-20.067	8.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1193	2	0.209	-0.108	3.174	0.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1193	7	0.131	-0.155	1.602	0.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1193	8	0.131	-0.153	1.520	0.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1194	1A	2.686	-2.229	48.372	-15.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
1194	1B	-2.524	-2.229	-49.042	-15.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1194	1C	2.686	1.789	48.372	16.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1194	1D	-2.524	1.789	-49.042	16.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1194	1I	2.549	-3.476	40.490	-25.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
1194	1J	-2.386	-3.476	-41.160	-25.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
1194	1K	2.549	3.035	40.490	26.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
1194	1L	-2.386	3.035	-41.160	26.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
1194	1Q	1.330	-1.537	22.199	-9.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1194	1R	-1.167	-1.537	-22.869	-9.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1194	1S	1.330	1.097	22.199	10.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1194	1T	-1.167	1.097	-22.869	10.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1194	2	-0.458	-0.181	6.164	-1.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1194	7	-0.291	-0.236	3.511	-0.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1194	8	-0.288	-0.234	3.414	-0.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1195	1A	6.728	-2.953	60.443	-17.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1195	1B	-6.296	-2.953	-59.921	-17.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1195	1C	6.728	2.322	60.443	17.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1195	1D	-6.296	2.322	-59.921	17.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1195	1I	7.596	-4.295	46.477	-27.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
1195	1J	-7.164	-4.295	-45.954	-27.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
1195	1K	7.596	3.664	46.477	28.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
1195	1L	-7.164	3.664	-45.954	28.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
1195	1Q	3.629	-1.977	27.017	-10.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1195	1R	-3.197	-1.977	-26.495	-10.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1195	1S	3.629	1.346	27.017	11.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1195	1T	-3.197	1.346	-26.495	11.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1195	2	1.535	-0.346	8.146	-1.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1195	7	1.032	-0.391	4.943	-0.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1195	8	1.025	-0.389	4.820	-0.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1196	1A	3.578	-3.498	60.458	-19.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
1196	1B	-4.501	-3.498	-61.474	-19.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1196	1C	3.578	3.002	60.458	17.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
1196	1D	-4.501	3.002	-61.474	17.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1196	1I	3.704	-5.155	52.122	-30.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
1196	1J	-4.626	-5.155	-53.138	-30.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
1196	1K	3.704	4.658	52.122	28.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
1196	1L	-4.626	4.658	-53.138	28.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
1196	1Q	1.690	-2.243	28.007	-12.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1196	1R	-2.612	-2.243	-29.022	-12.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1196	1S	1.690	1.747	28.007	10.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1196	1T	-2.612	1.747	-29.022	10.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1196	2	-0.680	-0.225	8.664	-3.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1196	7	-0.657	-0.278	5.007	-2.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1196	8	-0.660	-0.276	4.890	-2.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1197	1A	9.848	-3.790	68.903	-22.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
1197	1B	-7.621	-3.790	-66.372	-22.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
1197	1C	9.848	3.064	68.903	20.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.05	--
1197	1D	-7.621	3.064	-66.372	20.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.05	--
1197	1I	8.868	-5.210	60.167	-34.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	--
1197	1J	-6.641	-5.210	-57.636	-34.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
1197	1K	8.868	4.484	60.167	32.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.05	--
1197	1L	-6.641	4.484	-57.636	32.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--

1197	1Q	5.403	-2.437	32.815	-14.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1197	1R	-3.177	-2.437	-30.284	-14.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1197	1S	5.403	1.711	32.815	12.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1197	1T	-3.177	1.711	-30.284	12.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1197	2	3.776	-0.474	12.474	-3.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
1197	7	2.849	-0.494	8.062	-2.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1197	8	2.832	-0.491	7.919	-2.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1198	1A	43.326	-17.238	85.883	-72.944	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.12	--
1198	1B	-34.727	-17.238	-81.011	-72.944	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.12	--
1198	1C	43.326	17.066	85.883	70.925	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.12	--
1198	1D	-34.727	17.066	-81.011	70.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.12	--
1198	1I	44.698	-19.968	56.511	-122.266	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.75	0.10	--
1198	1J	-36.099	-19.968	-51.639	-122.266	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.70	0.10	--
1198	1K	44.698	19.796	56.511	120.247	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.74	0.10	--
1198	1L	-36.099	19.796	-51.639	120.247	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.69	0.10	--
1198	1Q	24.599	-8.759	37.880	-46.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.06	--
1198	1R	-16.001	-8.759	-33.008	-46.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.06	--
1198	1S	24.599	8.588	37.880	44.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.06	--
1198	1T	-16.001	8.588	-33.008	44.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.06	--
1198	2	3.170	-1.225	-4.230	-7.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1198	7	2.813	-0.741	-1.298	-4.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1198	8	2.778	-0.742	-1.426	-4.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)				
1199	1A	44.955	-19.827	58.516	-122.067	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.75	0.11	--
1199	1B	-36.148	-19.827	-53.428	-122.067	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.70	0.10	--
1199	1C	44.955	19.658	58.516	119.981	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.74	0.11	--
1199	1D	-36.148	19.658	-53.428	119.981	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.69	0.10	--
1199	1I	43.443	-17.440	86.964	-72.682	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.12	--
1199	1J	-34.636	-17.440	-81.876	-72.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.12	--
1199	1K	43.443	17.271	86.964	70.596	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.12	--
1199	1L	-34.636	17.271	-81.876	70.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.12	--
1199	1Q	24.756	-8.771	38.664	-46.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.06	--
1199	1R	-15.948	-8.771	-33.576	-46.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	--
1199	1S	24.756	8.602	38.664	43.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.06	--
1199	1T	-15.948	8.602	-33.576	43.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
1199	2	0.860	2.537	-10.957	16.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
1199	7	2.863	1.513	-6.706	9.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1199	8	2.879	1.512	-6.883	9.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)				
1200	1A	25.954	-13.243	46.330	-68.471	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.08	--
1200	1B	-20.319	-13.243	-45.458	-68.471	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.08	--
1200	1C	25.954	12.774	46.330	66.977	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.08	--
1200	1D	-20.319	12.774	-45.458	66.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.08	--
1200	1I	26.962	-8.854	79.650	-41.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.10	--
1200	1J	-21.327	-8.854	-78.778	-41.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.09	--
1200	1K	26.962	8.385	79.650	39.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.10	--
1200	1L	-21.327	8.385	-78.778	39.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.09	--
1200	1Q	15.166	-5.350	32.736	-26.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
1200	1R	-9.530	-5.350	-31.864	-26.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
1200	1S	15.166	4.880	32.736	24.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
1200	1T	-9.530	4.880	-31.864	24.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
1200	2	1.133	2.137	-4.871	10.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1200	7	1.871	1.287	-2.920	5.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1200	8	1.891	1.286	-3.121	5.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)				
1201	1A	2.496	-3.426	42.186	-26.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
1201	1B	-2.349	-3.426	-42.733	-26.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
1201	1C	2.496	2.969	42.186	26.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
1201	1D	-2.349	2.969	-42.733	26.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1201	1I	2.636	-2.215	49.976	-16.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1201	1J	-2.489	-2.215	-50.523	-16.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1201	1K	2.636	1.757	49.976	16.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
1201	1L	-2.489	1.757	-50.523	16.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1201	1Q	1.303	-1.527	23.038	-9.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1201	1R	-1.156	-1.527	-23.585	-9.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1201	1S	1.303	1.069	23.038	10.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1201	1T	-1.156	1.069	-23.585	10.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1201	2	-0.262	-0.711	9.235	5.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1201	7	-0.169	-0.559	5.372	3.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1201	8	-0.165	-0.557	5.272	3.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1202	1A	1.488	-2.981	35.216	-20.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
1202	1B	-1.438	-2.981	-35.994	-20.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
1202	1C	1.488	2.636	35.216	21.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
1202	1D	-1.438	2.636	-35.994	21.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
1202	1I	1.270	-1.892	44.661	-11.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1202	1J	-1.220	-1.892	-45.440	-11.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1202	1K	1.270	1.547	44.661	13.619	--	--	4.52	4.52	4.52</				

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1203	1A	8.777	-5.002	44.583	-17.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1203	1B	-8.556	-5.002	-43.301	-17.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1203	1C	8.777	4.486	44.583	19.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1203	1D	-8.556	4.486	-43.301	19.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1203	1I	6.361	-3.190	63.144	-9.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1203	1J	-6.139	-3.190	-61.862	-9.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1203	1K	6.361	2.674	63.144	11.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1203	1L	-6.139	2.674	-61.862	11.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1203	1Q	3.729	-2.135	27.603	-6.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1203	1R	-3.508	-2.135	-26.321	-6.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1203	1S	3.729	1.619	27.603	8.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1203	1T	-3.508	1.619	-26.321	8.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1203	2	-1.928	-0.911	5.710	3.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1203	7	-1.115	-0.699	3.679	2.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1203	8	-1.107	-0.699	3.543	2.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1204	1A	7.741	-4.236	43.464	-9.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
1204	1B	-7.686	-4.236	-42.211	-9.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
1204	1C	7.741	3.883	43.464	11.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1204	1D	-7.686	3.883	-42.211	11.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
1204	1I	7.377	-2.837	63.770	-6.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1204	1J	-7.322	-2.837	-62.517	-6.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1204	1K	7.377	2.484	63.770	8.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1204	1L	-7.322	2.484	-62.517	8.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1204	1Q	3.567	-1.801	27.405	-3.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1204	1R	-3.512	-1.801	-26.152	-3.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1204	1S	3.567	1.448	27.405	5.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1204	1T	-3.512	1.448	-26.152	5.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1204	2	-1.902	-0.909	5.388	2.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1204	7	-1.122	-0.651	3.466	1.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1204	8	-1.120	-0.652	3.336	1.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1205	1A	7.261	-4.979	43.045	-17.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1205	1B	-6.983	-4.979	-41.682	-17.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1205	1C	7.261	4.460	43.045	19.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1205	1D	-6.983	4.460	-41.682	19.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1205	1I	9.607	-3.359	65.943	-11.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1205	1J	-9.329	-3.359	-64.580	-11.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
1205	1K	9.607	2.840	65.943	13.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1205	1L	-9.329	2.840	-64.580	13.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1205	1Q	4.120	-2.170	27.900	-6.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1205	1R	-3.842	-2.170	-26.537	-6.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1205	1S	4.120	1.651	27.900	8.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1205	1T	-3.842	1.651	-26.537	8.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1205	2	-1.664	-0.908	5.128	-0.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1205	7	-0.924	-0.603	3.303	0.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1205	8	-0.928	-0.605	3.178	0.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1206	1A	6.962	-5.817	42.963	-26.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
1206	1B	-6.095	-5.817	-41.398	-26.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1206	1C	6.962	5.154	42.963	27.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
1206	1D	-6.095	5.154	-41.398	27.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
1206	1I	11.842	-3.925	68.385	-17.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
1206	1J	-10.975	-3.925	-66.819	-17.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.05	--
1206	1K	11.842	3.261	68.385	18.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
1206	1L	-10.975	3.261	-66.819	18.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.05	--
1206	1Q	4.874	-2.560	28.589	-9.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1206	1R	-4.007	-2.560	-27.023	-9.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1206	1S	4.874	1.896	28.589	11.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1206	1T	-4.007	1.896	-27.023	11.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1206	2	-1.158	-0.940	4.854	-2.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1206	7	-0.468	-0.583	3.114	-1.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1206	8	-0.479	-0.585	2.992	-1.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1207	1A	7.105	-6.629	43.010	-34.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
1207	1B	-4.835	-6.629	-41.018	-34.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
1207	1C	7.105	5.866	43.010	34.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
1207	1D	-4.835	5.866	-41.018	34.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
1207	1I	12.487	-4.493	71.043	-22.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.06	--
1207	1J	-10.216	-4.493	-69.052	-22.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.06	--
1207	1K	12.487	3.730	71.043	22.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.06	--
1207	1L	-10.216	3.730	-69.052	22.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.06	--
1207	1Q	5.678	-2.922	29.412	-13.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1207	1R	-3.407	-2.922	-27.421	-13.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1207	1S	5.678	2.159	29.412	13.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1207	1T	-3.407	2.159	-27.421	13.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1207	2	0.748	-1.034	4.419	-5.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1207	7	0.723	-0.617	2.766	-3.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1207	8	0.739	-0.619	2.649	-3.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1208	1A	10.491	-7.653	42.640	-41.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
1208	1B	-5.647												

1208	1K	17.242	4.300	73.281	25.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.08	--
1208	1L	-12.398	4.300	-71.500	25.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.08	--
1208	1Q	8.696	-3.309	29.866	-17.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1208	1R	-3.852	-3.309	-28.085	-17.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1208	1S	8.696	2.525	29.866	15.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1208	1T	-3.852	2.525	-28.085	15.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1208	2	2.281	-1.218	3.409	-7.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1208	7	2.477	-0.741	2.256	-4.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1208	8	2.447	-0.741	2.096	-4.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1209	1A	19.988	-14.491	62.743	-79.953	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.06	--
1209	1B	-11.983	-14.491	-65.086	-79.953	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.06	--
1209	1C	19.988	14.146	62.743	77.400	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.06	--
1209	1D	-11.983	14.146	-65.086	77.400	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.06	--
1209	1I	33.369	-10.802	80.548	-55.096	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.10	--
1209	1J	-25.364	-10.802	-82.891	-55.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.10	--
1209	1K	33.369	10.457	80.548	52.543	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.10	--
1209	1L	-25.364	10.457	-82.891	52.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
1209	1Q	16.116	-6.042	36.062	-32.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1209	1R	-8.111	-6.042	-38.405	-32.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1209	1S	16.116	5.698	36.062	29.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
1209	1T	-8.111	5.698	-38.405	29.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1209	2	5.044	-2.131	-1.658	-14.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1209	7	5.162	-1.317	-1.734	-9.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1209	8	5.180	-1.317	-1.931	-9.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1210	1A	23.552	-21.025	60.002	-120.665	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.75	0.06	--
1210	1B	-14.966	-21.025	-55.399	-120.665	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.06	--
1210	1C	23.552	20.849	60.002	118.576	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.73	0.06	--
1210	1D	-14.966	20.849	-55.399	118.576	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.06	--
1210	1I	49.323	-15.873	86.098	-82.473	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.13	--
1210	1J	-40.737	-15.873	-81.495	-82.473	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.12	--
1210	1K	49.323	15.697	86.098	80.384	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.13	--
1210	1L	-40.737	15.697	-81.495	80.384	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.12	--
1210	1Q	21.124	-8.688	38.769	-47.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.05	--
1210	1R	-12.538	-8.688	-34.167	-47.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
1210	1S	21.124	8.512	38.769	45.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.05	--
1210	1T	-12.538	8.512	-34.167	45.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	--
1210	2	4.548	2.788	-17.176	16.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1210	7	5.019	1.660	-10.531	9.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1210	8	5.035	1.660	-10.708	9.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1211	1A	1.196	-5.198	26.794	-29.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
1211	1B	-2.129	-5.198	-27.523	-29.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
1211	1C	1.196	4.705	26.794	28.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
1211	1D	-2.129	4.705	-27.523	28.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
1211	1I	4.061	-3.284	63.919	-19.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
1211	1J	-4.994	-3.284	-64.647	-19.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1211	1K	4.061	2.790	63.919	17.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
1211	1L	-4.994	2.790	-64.647	17.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1211	1Q	1.225	-2.202	22.930	-12.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1211	1R	-2.158	-2.202	-23.658	-12.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1211	1S	1.225	1.709	22.930	10.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1211	1T	-2.158	1.709	-23.658	10.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1211	2	-0.659	0.784	1.080	4.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1211	7	-0.647	-0.582	0.548	2.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1211	8	-0.650	-0.580	0.428	2.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1212	1A	1.164	-3.457	22.889	-25.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
1212	1B	-1.006	-3.457	-23.258	-25.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
1212	1C	1.164	3.019	22.889	26.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
1212	1D	-1.006	3.019	-23.258	26.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
1212	1I	2.925	-2.363	50.573	-16.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1212	1J	-2.767	-2.363	-50.942	-16.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1212	1K	2.925	1.926	50.573	17.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
1212	1L	-2.767	1.926	-50.942	17.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1212	1Q	1.068	-1.562	18.611	-9.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1212	1R	-0.910	-1.562	-18.980	-9.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1212	1S	1.068	1.125	18.611	10.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1212	1T	-0.910	1.125	-18.980	10.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1212	2	0.155	-0.707	0.720	4.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1212	7	0.135	-0.550	0.339	3.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1212	8	0.135	-0.549	0.239	3.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1213	1A	1.001	-2.908	23.109	-18.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
1213	1B	-0.937	-2.908	-23.710	-18.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1213	1C	1.001	2.600	23.109	20.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
1213	1D	-0.937	2.600	-23.710	20.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
1213	1I	1.466	-1.992	45.125	-11.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1213	1J	-1.402	-1.992	-45.725	-11.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1213	1K	1.466	1.685	45.125	13.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
1213	1L	-1.402	1.685	-45.725	13.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1213	1Q	0.633	-1.297	17.093	-6.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1213	1R	-0.570	-1.297	-17.694	-6.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1213	1S	0.633	0.990	17.093	8.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1213	1T	-0.570	0.990	-17.694	8.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1213	2	0.098	-0.582	-0.554	4.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1213	7	0.063	-0.438	-0.523	3.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

1213	8	0.063	-0.437	-0.605	3.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1214	1A	1.110	-2.442	24.859	-10.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1214	1B	-1.120	-2.442	-25.360	-10.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1214	1C	1.110	2.299	24.859	12.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1214	1D	-1.120	2.299	-25.360	12.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1214	1I	1.462	-1.663	41.986	-6.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1214	1J	-1.471	-1.663	-42.487	-6.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1214	1K	1.462	1.519	41.986	9.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1214	1L	-1.471	1.519	-42.487	9.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1214	1Q	0.612	-1.038	16.671	-3.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1214	1R	-0.622	-1.038	-17.172	-3.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1214	1S	0.612	0.895	16.671	6.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1214	1T	-0.622	0.895	-17.172	6.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1214	2	0.128	-0.448	-1.683	2.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1214	7	0.074	-0.310	-1.176	2.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1214	8	0.075	-0.310	-1.253	2.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1215	1A	1.253	-2.425	27.946	-9.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1215	1B	-1.263	-2.425	-28.428	-9.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1215	1C	1.253	2.304	27.946	11.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1215	1D	-1.263	2.304	-28.428	11.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1215	1I	1.052	-1.558	41.146	-4.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1215	1J	-1.061	-1.558	-41.629	-4.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1215	1K	1.052	1.436	41.146	7.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1215	1L	-1.061	1.436	-41.629	7.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1215	1Q	0.543	-1.000	17.161	-3.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1215	1R	-0.552	-1.000	-17.643	-3.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1215	1S	0.543	0.878	17.161	5.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1215	1T	-0.552	0.878	-17.643	5.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1215	2	0.184	-0.332	-3.106	1.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1215	7	0.109	-0.192	-2.026	1.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1215	8	0.110	-0.193	-2.102	1.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1216	1A	1.274	-2.871	32.695	-17.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
1216	1B	-1.206	-2.871	-33.273	-17.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
1216	1C	1.274	2.582	32.695	19.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
1216	1D	-1.206	2.582	-33.273	19.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
1216	1I	1.116	-1.809	42.997	-9.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1216	1J	-1.048	-1.809	-43.575	-9.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1216	1K	1.116	1.521	42.997	11.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1216	1L	-1.048	1.521	-43.575	11.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1216	1Q	0.608	-1.237	18.732	-6.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1216	1R	-0.539	-1.237	-19.310	-6.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1216	1S	0.608	0.949	18.732	8.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1216	1T	-0.539	0.949	-19.310	8.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1216	2	0.252	-0.253	-4.854	-1.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1216	7	0.170	-0.099	-3.100	-0.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1216	8	0.172	-0.100	-3.184	-0.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1217	1A	2.534	-3.447	39.536	-24.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
1217	1B	-2.364	-3.447	-39.891	-24.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
1217	1C	2.534	3.024	39.536	25.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
1217	1D	-2.364	3.024	-39.891	25.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
1217	1I	2.669	-2.204	47.231	-14.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1217	1J	-2.498	-2.204	-47.586	-14.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1217	1K	2.669	1.780	47.231	15.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
1217	1L	-2.498	1.780	-47.586	15.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1217	1Q	1.319	-1.518	21.542	-9.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1217	1R	-1.149	-1.518	-21.897	-9.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1217	1S	1.319	1.094	21.542	10.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1217	1T	-1.149	1.094	-21.897	10.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1217	2	0.296	-0.230	-6.736	-3.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1217	7	0.158	-0.079	-4.110	-1.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1217	8	0.162	-0.078	-4.208	-1.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1218	1A	3.681	-5.000	50.247	-29.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
1218	1B	-4.808	-5.000	-51.377	-29.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
1218	1C	3.681	4.513	50.247	27.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
1218	1D	-4.808	4.513	-51.377	27.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
1218	1I	3.472	-3.273	58.343	-18.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
1218	1J	-4.599	-3.273	-59.473	-18.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
1218	1K	3.472	2.786	58.343	17.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
1218	1L	-4.599	2.786	-59.473	17.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1218	1Q	1.642	-2.147	26.734	-12.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1218	1R	-2.770	-2.147	-27.864	-12.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1218	1S	1.642	1.660	26.734	10.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1218	1T	-2.770	1.660	-27.864	10.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1218	2	-0.522	-0.257	-9.391	-5.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1218	7	-0.617	-0.134	-5.986	-3.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1218	8	-0.619	-0.132	-6.108	-3.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1219	1A	43.754	-20.219	54.786	-121.745	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.75	0.10	--
1219	1B	-35.776	-20.219	-50.697	-121.745	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.70	0.10	--
1219	1C	43.754	19.991	54.786	119.854	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.74	0.10	--
1219	1D	-35.776	19.991	-50.697	119.854	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.69	0.10	--

1219	1I	42.186	-17.237	84.746	-72.423	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.12	--
1219	1J	-34.208	-17.237	-80.657	-72.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.11	--
1219	1K	42.186	17.009	84.746	70.532	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.12	--
1219	1L	-34.208	17.009	-80.657	70.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.11	--
1219	1Q	23.717	-8.848	37.084	-45.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.06	--
1219	1R	-15.739	-8.848	-32.996	-45.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	--
1219	1S	23.717	8.620	37.084	43.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.06	--
1219	1T	-15.739	8.620	-32.996	43.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
1219	2	10.868	-2.704	5.158	-19.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1219	7	8.632	-1.635	4.070	-12.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1219	8	8.629	-1.634	3.942	-12.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1220	1A	27.993	-10.245	108.635	-24.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.06	--
1220	1B	-21.240	-10.245	-99.528	-24.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
1220	1C	27.993	9.762	108.635	19.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.06	--
1220	1D	-21.240	9.762	-99.528	19.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.05	--
1220	1I	25.921	-9.587	94.859	-35.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.05	--
1220	1J	-19.168	-9.587	-85.752	-35.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
1220	1K	25.921	9.104	94.859	30.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.05	--
1220	1L	-19.168	9.104	-85.752	30.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.05	--
1220	1Q	15.824	-4.974	52.265	-16.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1220	1R	-9.072	-4.974	-43.159	-16.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1220	1S	15.824	4.491	52.265	11.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1220	1T	-9.072	4.491	-43.159	11.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
1220	2	1.709	0.445	-12.733	-1.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1220	7	2.827	-0.312	-6.438	-2.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1220	8	2.816	-0.309	-6.616	-2.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1221	1A	27.080	-8.962	78.769	-42.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.10	--
1221	1B	-21.595	-8.962	-79.640	-42.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.09	--
1221	1C	27.080	8.458	78.769	40.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.10	--
1221	1D	-21.595	8.458	-79.640	40.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.09	--
1221	1I	26.016	-13.645	45.253	-69.604	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.08	--
1221	1J	-20.531	-13.645	-46.124	-69.604	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.08	--
1221	1K	26.016	13.141	45.253	68.130	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.08	--
1221	1L	-20.531	13.141	-46.124	68.130	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.08	--
1221	1Q	15.042	-5.486	32.028	-26.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
1221	1R	-9.558	-5.486	-32.900	-26.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.05	--
1221	1S	15.042	4.982	32.028	25.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	--
1221	1T	-9.558	4.982	-32.900	25.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
1221	2	6.452	0.839	-15.776	3.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
1221	7	5.331	0.494	-9.820	1.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1221	8	5.345	0.497	-10.025	1.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1222	1A	21.852	-14.614	48.976	-57.328	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.08	--
1222	1B	-18.113	-14.614	-47.723	-57.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.08	--
1222	1C	21.852	14.073	48.976	56.656	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.08	--
1222	1D	-18.113	14.073	-47.723	56.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.08	--
1222	1I	22.165	-9.511	77.760	-34.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.08	--
1222	1J	-18.427	-9.511	-76.507	-34.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.08	--
1222	1K	22.165	8.970	77.760	33.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	--
1222	1L	-18.427	8.970	-76.507	33.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.08	--
1222	1Q	12.283	-5.846	32.955	-21.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1222	1R	-8.544	-5.846	-31.701	-21.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1222	1S	12.283	5.306	32.955	20.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1222	1T	-8.544	5.306	-31.701	20.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1222	2	6.184	-2.138	-8.756	-9.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1222	7	4.719	-1.274	-5.354	-5.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
1222	8	4.738	-1.276	-5.554	-5.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1223	1A	7.167	-15.830	54.864	-56.256	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.04	--
1223	1B	-6.616	-15.830	-56.020	-56.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.04	--
1223	1C	7.167	15.473	54.864	56.880	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.04	--
1223	1D	-6.616	15.473	-56.020	56.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	--
1223	1I	7.963	-9.649	95.716	-33.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
1223	1J	-7.411	-9.649	-96.872	-33.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1223	1K	7.963	9.292	95.716	33.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.04	--
1223	1L	-7.411	9.292	-96.872	33.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1223	1Q	3.995	-6.077	38.992	-20.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
1223	1R	-3.443	-6.077	-40.148	-20.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
1223	1S	3.995	5.720	38.992	21.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
1223	1T	-3.443	5.720	-40.148	21.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
1223	2	1.737	-2.259	-10.854	-7.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1223	7	1.194	-1.355	-6.950	-4.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1223	8	1.199	-1.356	-7.192	-4.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1224	1A	4.382	-3.422	59.905	-18.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
1224	1B	-5.680	-3.422	-61.766	-18.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
1224	1C	4.382	2.947	59.905	17.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
1224	1D	-5.680	2.947	-61.766	17.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1224	1I	1.300	-5.175	25.593	-28.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
1224	1J	-2.598	-5.175	-27.453	-28.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
1224	1K	1.300	4.701	25.593	27.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
1224	1L	-2.598	4.701	-27.453	27.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
1224	1Q	1.286	-2.210	21.339	-11.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1224	1R	-2.584	-2.210	-23.200	-11.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1224	1S	1.286	1.736	21.339	10.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1224	1T	-2.584	1.736	-23.200	10.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--

1224	2	0.280	-0.190	-16.633	-2.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1224	7	-0.508	-0.252	-10.550	-1.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1224	8	-0.510	-0.250	-10.663	-1.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1225	1A	2.890	-2.318	47.972	-15.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
1225	1B	-2.711	-2.318	-48.619	-15.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1225	1C	2.890	1.916	47.972	16.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1225	1D	-2.711	1.916	-48.619	16.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1225	1I	1.214	-3.389	22.521	-23.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
1225	1J	-1.034	-3.389	-23.168	-23.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
1225	1K	1.214	2.987	22.521	24.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
1225	1L	-1.034	2.987	-23.168	24.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
1225	1Q	1.080	-1.522	17.800	-8.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1225	1R	-0.901	-1.522	-18.447	-8.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1225	1S	1.080	1.120	17.800	10.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1225	1T	-0.901	1.120	-18.447	10.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1225	2	0.403	-0.134	-14.346	-1.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1225	7	0.226	-0.197	-8.769	-0.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1225	8	0.229	-0.195	-8.867	-0.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1226	1A	1.232	-1.903	43.834	-10.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1226	1B	-1.150	-1.903	-44.641	-10.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1226	1C	1.232	1.641	43.834	12.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
1226	1D	-1.150	1.641	-44.641	12.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1226	1I	0.996	-2.785	23.466	-15.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1226	1J	-0.914	-2.785	-24.272	-15.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1226	1K	0.996	2.523	23.466	18.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
1226	1L	-0.914	2.523	-24.272	18.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
1226	1Q	0.580	-1.228	16.800	-5.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1226	1R	-0.498	-1.228	-17.606	-5.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1226	1S	0.580	0.966	16.800	8.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1226	1T	-0.498	0.966	-17.606	8.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1226	2	0.295	-0.049	-12.817	0.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1226	7	0.200	-0.098	-7.950	0.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1226	8	0.201	-0.097	-8.031	0.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1227	1A	1.384	-1.570	41.373	-5.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1227	1B	-1.397	-1.570	-42.018	-5.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1227	1C	1.384	1.477	41.373	8.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1227	1D	-1.397	1.477	-42.018	8.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1227	1I	1.138	-2.312	25.589	-7.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1227	1J	-1.152	-2.312	-26.234	-7.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1227	1K	1.138	2.219	25.589	10.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1227	1L	-1.152	2.219	-26.234	10.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1227	1Q	0.596	-0.963	16.663	-2.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1227	1R	-0.609	-0.963	-17.309	-2.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1227	1S	0.596	0.870	16.663	5.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1227	1T	-0.609	0.870	-17.309	5.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1227	2	0.239	-0.152	-11.719	1.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1227	7	0.143	-0.092	-7.240	1.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1227	8	0.145	-0.093	-7.317	1.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1228	1A	1.049	-1.594	41.373	-6.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1228	1B	-1.046	-1.594	-41.987	-6.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1228	1C	1.049	1.423	41.373	8.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1228	1D	-1.046	1.423	-41.987	8.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1228	1I	1.293	-2.545	29.159	-11.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1228	1J	-1.289	-2.545	-29.774	-11.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1228	1K	1.293	2.374	29.159	14.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1228	1L	-1.289	2.374	-29.774	14.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1228	1Q	0.557	-1.059	17.488	-3.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1228	1R	-0.554	-1.059	-18.102	-3.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1228	1S	0.557	0.888	17.488	6.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1228	1T	-0.554	0.888	-18.102	6.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1228	2	0.183	-0.273	-11.092	2.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1228	7	0.110	-0.214	-6.851	1.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1228	8	0.111	-0.214	-6.928	1.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1229	1A	33.843	-11.462	79.944	-55.114	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.10	--
1229	1B	-26.283	-11.462	-81.927	-55.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.10	--
1229	1C	33.843	11.086	79.944	52.693	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.10	--
1229	1D	-26.283	11.086	-81.927	52.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
1229	1I	19.367	-15.039	61.257	-80.055	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.05	--
1229	1J	-11.807	-15.039	-63.239	-80.055	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.05	--
1229	1K	19.367	14.663	61.257	77.634	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.05	--
1229	1L	-11.807	14.663	-63.239	77.634	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.05	--
1229	1Q	16.024	-6.339	35.704	-32.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1229	1R	-8.464	-6.339	-37.687	-32.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1229	1S	16.024	5.963	35.704	30.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
1229	1T	-8.464	5.963	-37.687	30.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
1229	2	10.708	-1.016	-14.458	-7.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1229	7	8.448	-0.648	-9.322	-4.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
1229	8	8.466	-0.646	-9.521	-4.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1230	1A	32.787	-10.292	81.417	-55.300	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.10	--
1230	1B	-24.456	-10.292	-83.785	-55.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.10	--

1230	1C	32.787	9.958	81.417	52.606	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.10	--
1230	1D	-24.456	9.958	-83.785	52.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
1230	1I	20.332	-14.462	63.973	-80.246	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.06	--
1230	1J	-12.001	-14.462	-66.341	-80.246	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.06	--
1230	1K	20.332	14.128	63.973	77.551	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.06	--
1230	1L	-12.001	14.128	-66.341	77.551	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.06	--
1230	1Q	16.152	-5.916	36.536	-32.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1230	1R	-7.821	-5.916	-38.904	-32.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1230	1S	16.152	5.582	36.536	29.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
1230	1T	-7.821	5.582	-38.904	29.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1230	2	11.261	-1.028	-14.583	-7.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1230	7	8.979	-0.665	-9.498	-5.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
1230	8	8.997	-0.664	-9.694	-5.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1231	1A	4.084	-3.368	68.901	-19.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1231	1B	-4.407	-3.368	-68.493	-19.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1231	1C	4.084	2.851	68.901	17.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1231	1D	-4.407	2.851	-68.493	17.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1231	1I	1.521	-5.589	29.190	-30.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
1231	1J	-1.845	-5.589	-28.782	-30.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
1231	1K	1.521	5.073	29.190	27.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
1231	1L	-1.845	5.073	-28.782	27.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
1231	1Q	1.367	-2.330	25.120	-13.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1231	1R	-1.690	-2.330	-24.711	-13.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1231	1S	1.367	1.814	25.120	10.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1231	1T	-1.690	1.814	-24.711	10.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1231	2	0.449	-0.180	-18.180	-3.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1231	7	0.213	-0.258	-10.918	-3.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1231	8	0.217	-0.256	-11.059	-2.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1232	1A	2.886	-2.416	53.404	-17.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
1232	1B	-2.769	-2.416	-53.952	-17.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1232	1C	2.886	1.945	53.404	17.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1232	1D	-2.769	1.945	-53.952	17.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1232	1I	1.101	-3.533	23.632	-26.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
1232	1J	-0.984	-3.533	-24.180	-26.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
1232	1K	1.101	3.062	23.632	27.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
1232	1L	-0.984	3.062	-24.180	27.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
1232	1Q	1.024	-1.606	19.547	-10.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1232	1R	-0.907	-1.606	-20.095	-10.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1232	1S	1.024	1.134	19.547	10.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1232	1T	-0.907	1.134	-20.095	10.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1232	2	0.419	-0.160	-15.580	-1.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1232	7	0.237	-0.233	-9.519	-1.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1232	8	0.241	-0.231	-9.625	-1.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1233	1A	1.728	-2.092	46.416	-13.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
1233	1B	-1.686	-2.092	-47.256	-13.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1233	1C	1.728	1.738	46.416	15.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
1233	1D	-1.686	1.738	-47.256	15.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1233	1I	0.990	-3.043	22.911	-20.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
1233	1J	-0.948	-3.043	-23.752	-20.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
1233	1K	0.990	2.690	22.911	22.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
1233	1L	-0.948	2.690	-23.752	22.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
1233	1Q	0.686	-1.372	17.446	-7.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1233	1R	-0.643	-1.372	-18.286	-7.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1233	1S	0.686	1.018	17.446	9.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1233	1T	-0.643	1.018	-18.286	9.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1233	2	0.337	-0.094	-13.768	-0.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1233	7	0.215	-0.159	-8.541	0.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1233	8	0.217	-0.157	-8.631	0.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1234	1A	1.507	-1.773	42.544	-8.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1234	1B	-1.492	-1.773	-43.366	-8.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1234	1C	1.507	1.578	42.544	10.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1234	1D	-1.492	1.578	-43.366	10.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1234	1I	1.074	-2.601	24.132	-12.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1234	1J	-1.059	-2.601	-24.953	-12.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1234	1K	1.074	2.406	24.132	14.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
1234	1L	-1.059	2.406	-24.953	14.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1234	1Q	0.622	-1.125	16.711	-4.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1234	1R	-0.607	-1.125	-17.532	-4.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1234	1S	0.622	0.930	16.711	7.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1234	1T	-0.607	0.930	-17.532	7.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1234	2	0.271	-0.087	-12.446	0.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1234	7	0.167	-0.052	-7.740	1.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1234	8	0.169	-0.051	-7.816	1.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1235	1A	1.116	-1.540	41.149	-4.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1235	1B	-1.126	-1.540	-41.958	-4.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1235	1C	1.116	1.471	41.149	6.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1235	1D	-1.126	1.471	-41.958	6.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1235	1I	1.224	-2.321	26.832	-7.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1235	1J	-1.234	-2.321	-27.641	-7.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1235	1K	1.224	2.252	26.832	9.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1235	1L	-1.234	2.252	-27.641	9.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1235	1Q	0.551	-0.947	16.989	-2.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1235	1R	-0.561	-0.947	-17.798	-2.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

1235	1S	0.551	0.878	16.989	4.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1235	1T	-0.561	0.878	-17.798	4.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1235	2	0.213	-0.200	-11.594	1.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1235	7	0.126	-0.141	-7.223	1.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1235	8	0.127	-0.141	-7.297	1.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1236	1A	1.093	-1.716	42.222	-8.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1236	1B	-1.008	-1.716	-43.167	-8.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1236	1C	1.093	1.477	42.222	10.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
1236	1D	-1.008	1.477	-43.167	10.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1236	1I	1.158	-2.742	31.104	-15.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
1236	1J	-1.073	-2.742	-32.050	-15.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1236	1K	1.158	2.502	31.104	17.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
1236	1L	-1.073	2.502	-32.050	17.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
1236	1Q	0.581	-1.165	18.252	-5.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1236	1R	-0.497	-1.165	-19.198	-5.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1236	1S	0.581	0.925	18.252	7.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1236	1T	-0.497	0.925	-19.198	7.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1236	2	0.156	-0.323	-11.198	2.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1236	7	0.110	-0.263	-7.021	2.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1236	8	0.111	-0.263	-7.099	2.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1237	1A	2.664	-2.146	45.253	-13.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1237	1B	-2.498	-2.146	-46.051	-13.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1237	1C	2.664	1.763	45.253	14.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1237	1D	-2.498	1.763	-46.051	14.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1237	1I	2.522	-3.381	37.198	-22.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
1237	1J	-2.356	-3.381	-37.996	-22.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
1237	1K	2.522	2.999	37.198	23.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
1237	1L	-2.356	2.999	-37.996	23.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
1237	1Q	1.319	-1.473	20.577	-8.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1237	1R	-1.153	-1.473	-21.376	-8.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1237	1S	1.319	1.090	20.577	9.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1237	1T	-1.153	1.090	-21.376	9.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1237	2	0.201	-0.425	-11.237	2.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1237	7	0.159	-0.366	-7.012	1.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1237	8	0.160	-0.364	-7.098	1.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1238	1A	19.210	-19.407	41.910	-91.809	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.56	0.07	--
1238	1B	-15.927	-19.407	-40.354	-91.809	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.07	--
1238	1C	19.210	19.117	41.910	90.547	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.55	0.07	--
1238	1D	-15.927	19.117	-40.354	90.547	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.07	--
1238	1I	19.182	-11.644	75.090	-54.380	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.34	0.08	--
1238	1J	-15.899	-11.644	-73.534	-54.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.08	--
1238	1K	19.182	11.354	75.090	53.118	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.08	--
1238	1L	-15.899	11.354	-73.534	53.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.08	--
1238	1Q	10.622	-7.343	30.786	-34.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	--
1238	1R	-7.338	-7.343	-29.230	-34.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
1238	1S	10.622	7.053	30.786	33.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1238	1T	-7.338	7.053	-29.230	33.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
1238	2	-0.211	2.597	-10.953	13.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1238	7	0.856	1.581	-6.865	7.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1238	8	0.875	1.579	-7.073	7.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)				
1239	1A	7.500	-9.254	99.835	-30.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
1239	1B	-7.325	-9.254	-100.961	-30.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
1239	1C	7.500	8.913	99.835	31.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
1239	1D	-7.325	8.913	-100.961	31.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
1239	1I	4.045	-13.713	69.618	-45.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
1239	1J	-3.870	-13.713	-70.743	-45.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
1239	1K	4.045	13.372	69.618	45.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
1239	1L	-3.870	13.372	-70.743	45.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
1239	1Q	3.013	-5.493	43.547	-17.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
1239	1R	-2.838	-5.493	-44.672	-17.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1239	1S	3.013	5.152	43.547	18.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1239	1T	-2.838	5.152	-44.672	18.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1239	2	2.324	0.710	23.004	3.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1239	7	1.442	-0.409	13.402	2.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1239	8	1.442	0.408	13.178	2.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1240	1A	5.596	-7.298	104.424	-19.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
1240	1B	-5.697	-7.298	-105.547	-19.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1240	1C	5.596	7.027	104.424	21.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
1240	1D	-5.697	7.027	-105.547	21.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1240	1I	4.474	-10.681	69.891	-28.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
1240	1J	-4.574	-10.681	-71.015	-28.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
1240	1K	4.474	10.409	69.891	29.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
1240	1L	-4.574	10.409	-71.015	29.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
1240	1Q	2.513	-4.313	44.787	-11.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1240	1R	-2.613	-4.313	-45.910	-11.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1240	1S	2.513	4.042	44.787	12.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1240	1T	-2.613	4.042	-45.910	12.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1240	2	2.631	-0.618	20.564	2.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1240	7	1.549	-0.449	11.907	1.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1240	8	1.543	-0.448	11.662	1.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				

1241	1A	4.279	-6.726	103.326	-17.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1241	1B	-4.371	-6.726	-104.450	-17.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1241	1C	4.279	6.442	103.326	18.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
1241	1D	-4.371	6.442	-104.450	18.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1241	1I	5.004	-11.203	66.044	-31.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
1241	1J	-5.096	-11.203	-67.168	-31.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
1241	1K	5.004	10.920	66.044	32.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
1241	1L	-5.096	10.920	-67.168	32.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
1241	1Q	2.356	-4.307	43.639	-11.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1241	1R	-2.448	-4.307	-44.763	-11.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1241	1S	2.356	4.023	43.639	12.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1241	1T	-2.448	4.023	-44.763	12.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1241	2	2.798	-0.676	17.415	1.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1241	7	1.647	-0.452	10.011	0.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1241	8	1.635	-0.452	9.760	0.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1242	1A	6.896	-8.647	99.809	-27.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
1242	1B	-6.634	-8.647	-100.925	-27.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1242	1C	6.896	8.302	99.809	28.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
1242	1D	-6.634	8.302	-100.925	28.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1242	1I	6.526	-14.233	59.327	-47.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	--
1242	1J	-6.265	-14.233	-60.442	-47.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
1242	1K	6.526	13.888	59.327	48.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.03	--
1242	1L	-6.265	13.888	-60.442	48.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
1242	1Q	3.488	-5.474	41.109	-17.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1242	1R	-3.227	-5.474	-42.225	-17.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1242	1S	3.488	5.129	41.109	18.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1242	1T	-3.227	5.129	-42.225	18.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1242	2	2.823	-0.724	13.708	-1.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
1242	7	1.709	-0.447	7.796	-0.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1242	8	1.692	-0.448	7.550	-0.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1243	1A	9.814	-10.394	88.782	-39.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.05	--
1243	1B	-8.629	-10.394	-89.823	-39.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	--
1243	1C	9.814	10.042	88.782	39.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.05	--
1243	1D	-8.629	10.042	-89.823	39.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	--
1243	1I	9.557	-17.198	48.126	-66.942	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.05	--
1243	1J	-8.371	-17.198	-49.167	-66.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.04	--
1243	1K	9.557	16.846	48.126	66.734	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.05	--
1243	1L	-8.371	16.846	-49.167	66.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.04	--
1243	1Q	5.247	-6.561	35.560	-24.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
1243	1R	-4.061	-6.561	-36.601	-24.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
1243	1S	5.247	6.209	35.560	24.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
1243	1T	-4.061	6.209	-36.601	24.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
1243	2	2.786	-0.803	9.586	-3.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1243	7	1.789	-0.466	5.352	-1.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1243	8	1.768	-0.467	5.118	-1.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1244	1A	17.940	-11.232	74.520	-53.236	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.33	0.08	--
1244	1B	-15.018	-11.232	-73.266	-53.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.08	--
1244	1C	17.940	10.932	74.520	52.110	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.08	--
1244	1D	-15.018	10.932	-73.266	52.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.08	--
1244	1I	17.845	-19.478	41.620	-89.748	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.55	0.06	--
1244	1J	-14.923	-19.478	-40.366	-89.748	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.06	--
1244	1K	17.845	19.178	41.620	88.622	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.54	0.06	--
1244	1L	-14.923	19.178	-40.366	88.622	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.06	--
1244	1Q	9.864	-7.265	30.599	-33.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
1244	1R	-6.942	-7.265	-29.345	-33.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1244	1S	9.864	6.965	30.599	32.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
1244	1T	-6.942	6.965	-29.345	32.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
1244	2	2.754	-0.959	5.182	-5.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
1244	7	1.884	-0.551	2.804	-3.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1244	8	1.861	-0.553	2.594	-3.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1245	1A	10.310	-19.155	57.569	-88.705	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.55	0.04	--
1245	1B	-7.412	-19.155	-58.586	-88.705	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.51	0.04	--
1245	1C	10.310	18.858	57.569	87.539	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.54	0.04	--
1245	1D	-7.412	18.858	-58.586	87.539	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.50	0.04	--
1245	1I	20.356	-13.436	73.160	-60.446	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.08	--
1245	1J	-17.458	-13.436	-74.176	-60.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.08	--
1245	1K	20.356	13.139	73.160	59.280	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.08	--
1245	1L	-17.458	13.139	-74.176	59.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.08	--
1245	1Q	8.693	-7.698	33.506	-35.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
1245	1R	-5.795	-7.698	-34.523	-35.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
1245	1S	8.693	7.401	33.506	33.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
1245	1T	-5.795	7.401	-34.523	33.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
1245	2	1.134	2.733	-17.732	13.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1245	7	1.465	1.656	-11.029	7.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1245	8	1.483	1.656	-11.234	7.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1246	1A	5.025	-17.046	63.843	-66.254	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.02	--
1246	1B	-3.869	-17.046	-65.157	-66.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
1246	1C	5.025	16.700	63.843	66.028	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.02	--
1246	1D	-3.869	16.700	-65.157	66.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
1246	1I	10.726	-11.502	86.136	-45.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.05	--
1246	1J	-9.570	-11.502	-87.451	-45.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
1246	1K	10.726	11.156	86.136	44.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.05	--
1246	1L	-9.570	11.156	-87.451	44.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--

1246	1Q	4.414	-6.781	38.714	-25.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
1246	1R	-3.258	-6.781	-40.029	-25.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
1246	1S	4.414	6.434	38.714	25.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
1246	1T	-3.258	6.434	-40.029	25.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
1246	2	-0.210	2.414	-17.372	9.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1246	7	0.190	1.457	-10.897	5.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1246	8	0.200	1.456	-11.128	5.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1247	1A	4.005	-14.100	68.581	-47.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	--
1247	1B	-3.773	-14.100	-69.974	-47.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
1247	1C	4.005	13.762	68.581	48.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
1247	1D	-3.773	13.762	-69.974	48.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
1247	1I	7.805	-9.487	98.387	-32.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1247	1J	-7.572	-9.487	-99.780	-32.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
1247	1K	7.805	9.149	98.387	33.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
1247	1L	-7.572	9.149	-99.780	33.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
1247	1Q	3.143	-5.635	43.100	-18.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1247	1R	-2.910	-5.635	-44.493	-18.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1247	1S	3.143	5.297	43.100	19.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
1247	1T	-2.910	5.297	-44.493	19.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
1247	2	-1.126	2.028	-17.255	6.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1247	7	-0.611	1.195	-10.816	4.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1247	8	-0.609	1.196	-11.040	4.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1248	1A	4.424	-11.074	69.439	-30.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
1248	1B	-4.551	-11.074	-70.849	-30.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
1248	1C	4.424	10.798	69.439	31.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
1248	1D	-4.551	10.798	-70.849	31.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
1248	1I	5.947	-7.547	103.868	-21.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
1248	1J	-6.074	-7.547	-105.278	-21.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1248	1K	5.947	7.271	103.868	22.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
1248	1L	-6.074	7.271	-105.278	22.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1248	1Q	2.633	-4.464	44.762	-11.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1248	1R	-2.760	-4.464	-46.171	-11.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1248	1S	2.633	4.188	44.762	13.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1248	1T	-2.760	4.188	-46.171	13.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1248	2	-1.602	1.620	-16.260	3.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1248	7	-0.989	-1.049	-10.273	2.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1248	8	-0.995	-1.049	-10.518	2.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1249	1A	4.717	-10.804	66.101	-28.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
1249	1B	-4.853	-10.804	-67.519	-28.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
1249	1C	4.717	10.506	66.101	29.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
1249	1D	-4.853	10.506	-67.519	29.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
1249	1I	3.812	-6.499	103.701	-15.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
1249	1J	-3.949	-6.499	-105.119	-15.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1249	1K	3.812	6.201	103.701	17.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
1249	1L	-3.949	6.201	-105.119	17.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1249	1Q	2.154	-4.168	43.956	-10.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1249	1R	-2.290	-4.168	-45.374	-10.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1249	1S	2.154	3.871	43.956	11.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1249	1T	-2.290	3.871	-45.374	11.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1249	2	-1.780	-1.882	-14.648	-2.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1249	7	-1.108	-1.178	-9.324	-1.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1249	8	-1.120	-1.179	-9.575	-1.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1250	1A	6.256	-13.833	59.712	-45.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
1250	1B	-6.125	-13.833	-61.136	-45.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
1250	1C	6.256	13.462	59.712	46.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	--
1250	1D	-6.125	13.462	-61.136	46.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
1250	1I	6.469	-8.403	100.268	-26.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
1250	1J	-6.338	-8.403	-101.691	-26.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
1250	1K	6.469	8.032	100.268	27.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
1250	1L	-6.338	8.032	-101.691	27.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1250	1Q	3.285	-5.338	41.606	-16.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1250	1R	-3.153	-5.338	-43.029	-16.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1250	1S	3.285	4.966	41.606	17.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
1250	1T	-3.153	4.966	-43.029	17.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1250	2	-1.728	-2.113	-12.550	-5.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1250	7	-1.038	-1.283	-8.070	-3.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1250	8	-1.054	-1.284	-8.315	-3.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1251	1A	8.818	-16.874	49.331	-63.814	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.04	--
1251	1B	-7.878	-16.874	-50.721	-63.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.04	--
1251	1C	8.818	16.481	49.331	64.185	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.04	--
1251	1D	-7.878	16.481	-50.721	64.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.04	--
1251	1I	9.249	-10.231	90.883	-37.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	--
1251	1J	-8.309	-10.231	-92.273	-37.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
1251	1K	9.249	9.838	90.883	37.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.05	--
1251	1L	-8.309	9.838	-92.273	37.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
1251	1Q	4.809	-6.468	36.697	-23.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
1251	1R	-3.869	-6.468	-38.087	-23.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1251	1S	4.809	6.074	36.697	23.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
1251	1T	-3.869	6.074	-38.087	23.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1251	2	2.309	-2.343	-10.020	-9.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1251	7	1.636	-1.393	-6.540	-5.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1251	8	1.645	-1.395	-6.771	-5.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1252	1A	15.646	-19.874	40.164	-86.310	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.06	--
1252	1B	-13.238	-19.874	-41.319	-86.310	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.06	--
1252	1C	15.646	19.516	40.164	85.356	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.06	--
1252	1D	-13.238	19.516	-41.319	85.356	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.49	0.06	--
1252	1I	15.652	-11.691	74.800	-51.289	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.32	0.07	--
1252	1J	-13.244	-11.691	-75.955	-51.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.07	--
1252	1K	15.652	11.333	74.800	50.335	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.32	0.07	--
1252	1L	-13.244	11.333	-75.955	50.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.07	--
1252	1Q	8.541	-7.484	30.254	-32.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
1252	1R	-6.133	-7.484	-31.410	-32.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
1252	1S	8.541	7.126	30.254	31.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
1252	1T	-6.133	7.126	-31.410	31.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
1252	2	4.338	-2.582	-7.063	-13.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1252	7	3.249	-1.527	-4.694	-8.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1252	8	3.265	-1.529	-4.902	-8.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1253	1A	10.415	-10.590	86.628	-41.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.05	--
1253	1B	-9.114	-10.590	-87.924	-41.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
1253	1C	10.415	10.202	86.628	41.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.05	--
1253	1D	-9.114	10.202	-87.924	41.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	--
1253	1I	10.381	-17.562	45.608	-69.819	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.05	--
1253	1J	-9.080	-17.562	-46.904	-69.819	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.05	--
1253	1K	10.381	17.174	45.608	69.513	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.05	--
1253	1L	-9.080	17.174	-46.904	69.513	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.05	--
1253	1Q	5.604	-6.707	34.717	-25.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
1253	1R	-4.304	-6.707	-36.012	-25.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1253	1S	5.604	6.319	34.717	25.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
1253	1T	-4.304	6.319	-36.012	25.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1253	2	1.918	1.088	-15.454	4.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1253	7	1.498	0.672	-9.776	2.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1253	8	1.508	0.670	-10.000	2.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1254	1A	7.228	-8.934	98.892	-29.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
1254	1B	-6.937	-8.934	-100.225	-29.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1254	1C	7.228	8.552	98.892	30.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--
1254	1D	-6.937	8.552	-100.225	30.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
1254	1I	6.668	-14.652	57.643	-50.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.03	--
1254	1J	-6.377	-14.652	-58.975	-50.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
1254	1K	6.668	14.270	57.643	51.275	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.32	0.03	--
1254	1L	-6.377	14.270	-58.975	51.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1254	1Q	3.617	-5.653	40.746	-18.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
1254	1R	-3.325	-5.653	-42.079	-18.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1254	1S	3.617	5.271	40.746	19.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1254	1T	-3.325	5.271	-42.079	19.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1254	2	0.432	0.864	-15.930	3.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1254	7	0.334	-0.558	-10.079	2.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1254	8	0.338	-0.553	-10.321	2.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= --									
1255	1A	4.675	-7.017	103.288	-18.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
1255	1B	-4.769	-7.017	-104.605	-18.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1255	1C	4.675	6.694	103.288	19.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
1255	1D	-4.769	6.694	-104.605	19.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1255	1I	5.204	-11.625	64.919	-33.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
1255	1J	-5.298	-11.625	-66.236	-33.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
1255	1K	5.204	11.301	64.919	34.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
1255	1L	-5.298	11.301	-66.236	34.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
1255	1Q	2.501	-4.488	43.598	-11.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1255	1R	-2.595	-4.488	-44.915	-11.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1255	1S	2.501	4.165	43.598	13.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1255	1T	-2.595	4.165	-44.915	13.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1255	2	-0.426	-0.861	-15.832	1.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1255	7	-0.287	-0.613	-10.007	1.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1255	8	-0.291	-0.609	-10.250	1.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
1256	1A	5.303	-7.034	104.674	-18.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
1256	1B	-5.456	-7.034	-105.966	-18.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1256	1C	5.303	6.783	104.674	19.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
1256	1D	-5.456	6.783	-105.966	19.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1256	1I	4.503	-10.258	69.237	-25.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
1256	1J	-4.656	-10.258	-70.529	-25.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
1256	1K	4.503	10.008	69.237	27.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
1256	1L	-4.656	10.008	-70.529	27.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
1256	1Q	2.469	-4.145	44.929	-10.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1256	1R	-2.623	-4.145	-46.222	-10.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1256	1S	2.469	3.895	44.929	11.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1256	1T	-2.623	3.895	-46.222	11.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1256	2	-0.912	-0.929	-15.563	-0.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02		

1257	1K	4.097	12.973	69.880	43.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
1257	1L	-3.977	12.973	-71.125	43.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
1257	1Q	2.994	-5.331	44.288	-16.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1257	1R	-2.874	-5.331	-45.532	-16.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1257	1S	2.994	5.005	44.288	17.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
1257	1T	-2.874	5.005	-45.532	17.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1257	2	-1.135	-0.969	-14.444	-2.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1257	7	0.711	-0.613	-9.152	-1.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1257	8	-0.713	-0.612	-9.399	-1.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1258	1A	9.127	-11.031	91.229	-41.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.05	--
1258	1B	-8.273	-11.031	-92.388	-41.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	--
1258	1C	9.127	10.679	91.229	41.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.05	--
1258	1D	-8.273	10.679	-92.388	41.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
1258	1I	4.175	-16.379	65.838	-60.587	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.02	--
1258	1J	-3.321	-16.379	-66.997	-60.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
1258	1K	4.175	16.027	65.838	60.972	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.02	--
1258	1L	-3.321	16.027	-66.997	60.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
1258	1Q	3.704	-6.521	40.537	-23.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
1258	1R	-2.850	-6.521	-41.695	-23.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
1258	1S	3.704	6.169	40.537	23.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
1258	1T	-2.850	6.169	-41.695	23.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1258	2	2.485	-1.004	-12.508	-4.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1258	7	1.726	-0.602	-7.957	-2.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1258	8	1.733	-0.602	-8.193	-2.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
1259	1A	15.753	-13.635	73.324	-55.921	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.07	--
1259	1B	-13.649	-13.635	-74.210	-55.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.07	--
1259	1C	15.753	13.313	73.324	55.035	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.34	0.07	--
1259	1D	-13.649	13.313	-74.210	55.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.07	--
1259	1I	8.109	-20.005	58.607	-82.213	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.51	0.03	--
1259	1J	-6.005	-20.005	-59.493	-82.213	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.03	--
1259	1K	8.109	19.683	58.607	81.327	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.50	0.03	--
1259	1L	-6.005	19.683	-59.493	81.327	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.03	--
1259	1Q	6.746	-7.942	34.074	-32.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
1259	1R	-4.643	-7.942	-34.960	-32.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
1259	1S	6.746	7.619	34.074	31.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
1259	1T	-4.643	7.619	-34.960	31.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
1259	2	4.466	-1.044	-9.718	-6.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1259	7	3.253	-0.610	-6.192	-3.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1259	8	3.270	-0.610	-6.406	-3.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
1260	1A	41.980	-16.999	83.791	-72.588	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.11	--
1260	1B	-34.305	-16.999	-80.000	-72.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.11	--
1260	1C	41.980	16.760	83.791	70.745	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.11	--
1260	1D	-34.305	16.760	-80.000	70.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.11	--
1260	1I	43.436	-20.352	52.935	-121.595	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.75	0.10	--
1260	1J	-35.761	-20.352	-49.144	-121.595	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.70	0.10	--
1260	1K	43.436	20.113	52.935	119.752	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.74	0.10	--
1260	1L	-35.761	20.113	-49.144	119.752	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.69	0.10	--
1260	1Q	23.498	-8.829	36.340	-45.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.06	--
1260	1R	-15.822	-8.829	-32.548	-45.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	--
1260	1S	23.498	8.591	36.340	43.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.06	--
1260	1T	-15.822	8.591	-32.548	43.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
1260	2	2.916	-1.196	-4.258	-6.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
1260	7	2.576	-0.727	-1.659	-4.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1260	8	2.530	-0.727	-1.791	-4.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
1261	1A	22.555	-19.434	43.348	-97.182	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.59	0.07	--
1261	1B	-18.713	-19.434	-41.758	-97.182	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.56	0.07	--
1261	1C	22.555	19.116	43.348	95.815	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.59	0.07	--
1261	1D	-18.713	19.116	-41.758	95.815	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.55	0.07	--
1261	1I	22.269	-12.959	76.472	-57.527	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.09	--
1261	1J	-18.428	-12.959	-74.882	-57.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
1261	1K	22.269	12.641	76.472	56.160	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.09	--
1261	1L	-18.428	12.641	-74.882	56.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.08	--
1261	1Q	12.298	-7.678	31.711	-36.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
1261	1R	-8.457	-7.678	-30.121	-36.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
1261	1S	12.298	7.360	31.711	35.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	--
1261	1T	-8.457	7.360	-30.121	35.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
1261	2	-0.270	2.575	-11.410	14.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
1261	7	0.981	1.560	-7.256	8.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1261	8	0.996	1.560	-7.451	8.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
1262	1A	11.429	-17.845	44.078	-72.649	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.05	--
1262	1B	-9.891	-17.845	-45.443	-72.649	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.05	--
1262	1C	11.429	17.463	44.078	72.199	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.05	--
1262	1D	-9.891	17.463	-45.443	72.199	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.05	--
1262	1I	11.457	-10.691	84.706	-42.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.06	--
1262	1J	-9.919	-10.691	-86.071	-42.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.06	--
1262	1K	11.457	10.309	84.706	42.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.06	--
1262	1L	-9.919	10.309	-86.071	42.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.06	--
1262	1Q	6.198	-6.794	33.822	-26.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
1262	1R	-4.661	-6.794	-35.187	-26.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
1262	1S	6.198	6.412	33.822	26.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
1262	1T	-4.661	6.412	-35.187	26.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
1262	2	-0.678	2.389	-11.332	10.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1262	7	0.037	1.453	-7.048	6.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

1262	8	0.015	1.451	-7.236	6.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
1263	1A	6.865	-15.064	56.043	-53.092	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.33	0.04	--
1263	1B	-6.456	-15.064	-57.508	-53.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
1263	1C	6.865	14.680	56.043	53.826	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.04	--
1263	1D	-6.456	14.680	-57.508	53.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	--
1263	1I	7.540	-9.182	97.912	-30.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
1263	1J	-7.131	-9.182	-99.376	-30.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
1263	1K	7.540	8.798	97.912	31.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
1263	1L	-7.131	8.798	-99.376	31.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
1263	1Q	3.781	-5.806	40.087	-19.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1263	1R	-3.372	-5.806	-41.551	-19.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1263	1S	3.781	5.422	40.087	20.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
1263	1T	-3.372	5.422	-41.551	20.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1263	2	-1.145	2.061	-10.813	7.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1263	7	-0.580	1.234	-6.963	4.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1263	8	-0.576	1.232	-7.181	4.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
1264	1A	5.400	-12.082	64.033	-35.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
1264	1B	-5.476	-12.082	-65.498	-35.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
1264	1C	5.400	11.751	64.033	36.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
1264	1D	-5.476	11.751	-65.498	36.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
1264	1I	4.963	-7.318	103.222	-20.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
1264	1J	-5.039	-7.318	-104.687	-20.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1264	1K	4.963	6.986	103.222	21.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
1264	1L	-5.039	6.986	-104.687	21.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1264	1Q	2.636	-4.667	43.356	-12.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1264	1R	-2.712	-4.667	-44.821	-12.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1264	1S	2.636	4.335	43.356	13.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1264	1T	-2.712	4.335	-44.821	13.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1264	2	-1.362	1.689	-9.939	5.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1264	7	-0.837	0.978	-6.508	3.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1264	8	-0.840	0.978	-6.745	3.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1265	1A	4.570	-9.740	68.756	-23.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
1265	1B	-4.723	-9.740	-70.220	-23.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1265	1C	4.570	9.502	68.756	24.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
1265	1D	-4.723	9.502	-70.220	24.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
1265	1I	5.032	-6.664	104.974	-16.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
1265	1J	-5.185	-6.664	-106.438	-16.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1265	1K	5.032	6.427	104.974	18.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
1265	1L	-5.185	6.427	-106.438	18.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1265	1Q	2.405	-3.934	44.866	-9.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1265	1R	-2.558	-3.934	-46.330	-9.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1265	1S	2.405	3.697	44.866	10.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1265	1T	-2.558	3.697	-46.330	10.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1265	2	-1.370	-1.693	-8.940	2.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1265	7	-0.872	-1.087	-5.914	1.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1265	8	-0.881	-1.084	-6.162	1.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1266	1A	4.168	-12.734	69.826	-40.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
1266	1B	-4.109	-12.734	-71.282	-40.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
1266	1C	4.168	12.416	69.826	41.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
1266	1D	-4.109	12.416	-71.282	41.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
1266	1I	7.094	-8.569	102.264	-27.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
1266	1J	-7.035	-8.569	-103.720	-27.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
1266	1K	7.094	8.251	102.264	28.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
1266	1L	-7.035	8.251	-103.720	28.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1266	1Q	2.938	-5.100	44.393	-15.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
1266	1R	-2.879	-5.100	-45.849	-15.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1266	1S	2.938	4.783	44.393	16.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1266	1T	-2.879	4.783	-45.849	16.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1266	2	-1.205	-1.916	-7.950	-4.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1266	7	-0.742	-1.185	-5.313	-2.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1266	8	-0.756	-1.184	-5.562	-2.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1267	1A	3.838	-15.675	66.063	-57.689	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.01	--
1267	1B	-3.169	-15.675	-67.484	-57.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
1267	1C	3.838	15.327	66.063	58.184	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.01	--
1267	1D	-3.169	15.327	-67.484	58.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
1267	1I	8.739	-10.509	92.322	-39.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
1267	1J	-8.070	-10.509	-93.744	-39.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
1267	1K	8.739	10.161	92.322	39.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.04	--
1267	1L	-8.070	10.161	-93.744	39.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
1267	1Q	3.474	-6.237	40.875	-22.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
1267	1R	-2.805	-6.237	-42.296	-22.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1267	1S	3.474	5.889	40.875	22.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
1267	1T	-2.805	5.889	-42.296	22.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1267	2	-0.906	-2.138	-7.020	-7.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1267	7	-0.493	-1.285	-4.735	-4.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1267	8	-0.511	-1.285	-4.974	-4.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
1268	1A	7.953	-18.097	59.517	-78.412	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.03	--
1268	1B	-5.784	-18.097	-60.763	-78.412	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.03	--
1268	1C	7.953	17.774	59.517	77.677	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.03	--
1268	1D	-5.784	17.774	-60.763	77.677	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.03	--

1268	1I	16.750	-12.427	75.074	-53.520	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.34	0.07	--
1268	1J	-14.582	-12.427	-76.320	-53.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.07	--
1268	1K	16.750	12.104	75.074	52.785	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.07	--
1268	1L	-14.582	12.104	-76.320	52.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.07	--
1268	1Q	6.998	-7.228	34.746	-30.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
1268	1R	-4.829	-7.228	-35.992	-30.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
1268	1S	6.998	6.906	34.746	30.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
1268	1T	-4.829	6.906	-35.992	30.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
1268	2	1.322	-2.386	-6.132	-11.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1268	7	1.382	-1.414	-4.140	-7.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1268	8	1.397	-1.414	-4.359	-7.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1269	1A	25.547	-13.577	76.412	-66.039	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.09	--
1269	1B	-21.622	-13.577	-74.384	-66.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.09	--
1269	1C	25.547	13.309	76.412	64.640	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.09	--
1269	1D	-21.622	13.309	-74.384	64.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.09	--
1269	1I	12.902	-17.952	58.934	-96.300	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.60	0.04	--
1269	1J	-8.977	-17.952	-56.907	-96.300	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.55	0.04	--
1269	1K	12.902	17.684	58.934	94.901	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.59	0.04	--
1269	1L	-8.977	17.684	-56.907	94.901	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.54	0.04	--
1269	1Q	10.938	-7.454	35.215	-38.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.04	--
1269	1R	-7.014	-7.454	-33.188	-38.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
1269	1S	10.938	7.186	35.215	36.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.04	--
1269	1T	-7.014	7.186	-33.188	36.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
1269	2	7.030	-0.978	-7.791	-7.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1269	7	5.272	-0.563	-4.945	-4.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
1269	8	5.293	-0.566	-5.142	-4.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1270	1A	13.017	-12.035	81.639	-49.214	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.31	0.06	--
1270	1B	-11.429	-12.035	-82.598	-49.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
1270	1C	13.017	11.693	81.639	48.749	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.31	0.06	--
1270	1D	-11.429	11.693	-82.598	48.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
1270	1I	6.202	-17.677	62.565	-72.062	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.03	--
1270	1J	-4.614	-17.677	-63.525	-72.062	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.03	--
1270	1K	6.202	17.335	62.565	71.597	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.03	--
1270	1L	-4.614	17.335	-63.525	71.597	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.03	--
1270	1Q	5.405	-7.047	37.111	-28.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
1270	1R	-3.817	-7.047	-38.071	-28.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
1270	1S	5.405	6.705	37.111	27.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
1270	1T	-3.817	6.705	-38.071	27.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
1270	2	3.662	-0.976	-10.940	-5.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
1270	7	2.626	-0.563	-6.946	-3.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1270	8	2.639	-0.565	-7.171	-3.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1271	1A	8.232	-10.060	96.149	-35.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.04	--
1271	1B	-7.785	-10.060	-97.216	-35.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1271	1C	8.232	9.707	96.149	36.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.04	--
1271	1D	-7.785	9.707	-97.216	36.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
1271	1I	3.886	-14.960	68.054	-52.425	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.33	0.01	--
1271	1J	-3.439	-14.960	-69.121	-52.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
1271	1K	3.886	14.607	68.054	53.128	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.01	--
1271	1L	-3.439	14.607	-69.121	53.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
1271	1Q	3.250	-5.971	42.212	-20.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
1271	1R	-2.804	-5.971	-43.279	-20.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
1271	1S	3.250	5.618	42.212	21.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1271	1T	-2.804	5.618	-43.279	21.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
1271	2	1.812	-0.952	-13.289	-3.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1271	7	1.209	-0.573	-8.390	-1.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1271	8	1.213	-0.575	-8.633	-1.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1272	1A	6.449	-8.090	103.237	-24.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
1272	1B	-6.503	-8.090	-104.317	-24.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
1272	1C	6.449	7.782	103.237	25.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
1272	1D	-6.503	7.782	-104.317	25.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1272	1I	4.279	-11.931	70.239	-35.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
1272	1J	-4.333	-11.931	-71.319	-35.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
1272	1K	4.279	11.624	70.239	36.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
1272	1L	-4.333	11.624	-71.319	36.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
1272	1Q	2.718	-4.800	44.577	-13.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1272	1R	-2.772	-4.800	-45.656	-13.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1272	1S	2.718	4.493	44.577	14.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1272	1T	-2.772	4.493	-45.656	14.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1272	2	-1.020	-0.923	-14.818	-1.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1272	7	-0.633	-0.590	-9.318	-0.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1272	8	-0.647	-0.590	-9.563	-0.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1273	1A	4.276	-6.547	104.134	-15.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
1273	1B	-4.400	-6.547	-105.217	-15.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1273	1C	4.276	6.306	104.134	16.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
1273	1D	-4.400	6.306	-105.217	16.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1273	1I	4.632	-10.147	67.988	-25.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
1273	1J	-4.756	-10.147	-69.072	-25.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
1273	1K	4.632	9.905	67.988	26.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
1273	1L	-4.756	9.905	-69.072	26.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
1273	1Q	2.216	-4.003	44.280	-9.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1273	1R	-2.341	-4.003	-45.363	-9.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1273	1S	2.216	3.761	44.280	10.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1273	1T	-2.341	3.761	-45.363	10.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--

1273	2	-0.701	-0.877	-15.530	1.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1273	7	-0.456	-0.595	-9.742	1.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1273	8	-0.465	-0.595	-9.990	1.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1274	1A	5.817	-7.879	102.066	-23.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
1274	1B	-5.776	-7.879	-103.145	-23.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
1274	1C	5.817	7.556	102.066	24.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
1274	1D	-5.776	7.556	-103.145	24.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
1274	1I	5.895	-12.994	62.614	-40.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
1274	1J	-5.854	-12.994	-63.693	-40.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
1274	1K	5.895	12.670	62.614	41.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
1274	1L	-5.854	12.670	-63.693	41.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
1274	1Q	3.000	-5.003	42.498	-14.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1274	1R	-2.960	-5.003	-43.577	-14.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1274	1S	3.000	4.679	42.498	15.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
1274	1T	-2.960	4.679	-43.577	15.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1274	2	-0.271	-0.790	-15.540	2.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1274	7	-0.174	-0.566	-9.747	1.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1274	8	-0.189	-0.565	-10.001	1.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1275	1A	8.404	-9.855	94.292	-34.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	--
1275	1B	-7.726	-9.855	-95.347	-34.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
1275	1C	8.404	9.499	94.292	35.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
1275	1D	-7.726	9.499	-95.347	35.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1275	1I	7.564	-16.155	53.580	-58.740	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.04	--
1275	1J	-6.886	-16.155	-54.635	-58.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.04	--
1275	1K	7.564	15.799	53.580	59.269	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.04	--
1275	1L	-6.886	15.799	-54.635	59.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.04	--
1275	1Q	4.227	-6.199	38.319	-21.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
1275	1R	-3.549	-6.199	-39.374	-21.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1275	1S	4.227	5.843	38.319	22.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
1275	1T	-3.549	5.843	-39.374	22.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1275	2	1.036	0.956	-15.524	3.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1275	7	0.808	0.578	-9.726	2.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1275	8	0.814	0.577	-9.963	2.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1276	1A	16.108	-18.634	59.290	-102.510	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.63	0.05	--
1276	1B	-11.178	-18.634	-56.606	-102.510	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.59	0.05	--
1276	1C	16.108	18.419	59.290	100.849	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.62	0.05	--
1276	1D	-11.178	18.419	-56.606	100.849	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.58	0.05	--
1276	1I	30.298	-14.028	79.013	-70.184	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.11	--
1276	1J	-25.369	-14.028	-76.329	-70.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.11	--
1276	1K	30.298	13.813	79.013	68.523	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.11	--
1276	1L	-25.369	13.813	-76.329	68.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.11	--
1276	1Q	13.262	-7.706	36.257	-40.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
1276	1R	-8.333	-7.706	-33.573	-40.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	--
1276	1S	13.262	7.492	36.257	39.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
1276	1T	-8.333	7.492	-33.573	39.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
1276	2	3.449	-2.838	-5.268	-16.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1276	7	3.393	-1.696	-3.462	-10.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1276	8	3.412	-1.696	-3.654	-10.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1277	1A	41.601	-19.336	83.360	-72.137	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.11	--
1277	1B	-34.081	-19.336	-79.312	-72.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.11	--
1277	1C	41.601	19.141	83.360	70.278	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.11	--
1277	1D	-34.081	19.141	-79.312	70.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.11	--
1277	1I	43.057	-20.988	52.392	-120.857	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.74	0.10	--
1277	1J	-35.537	-20.988	-48.344	-120.857	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.09	--
1277	1K	43.057	20.793	52.392	118.998	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.73	0.10	--
1277	1L	-35.537	20.793	-48.344	118.998	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.09	--
1277	1Q	23.460	-9.485	36.060	-45.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.06	--
1277	1R	-15.940	-9.485	-32.012	-45.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	--
1277	1S	23.460	9.290	36.060	43.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.06	--
1277	1T	-15.940	9.290	-32.012	43.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
1277	2	8.943	1.316	-12.037	5.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
1277	7	7.373	0.794	-7.385	2.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1277	8	7.389	0.792	-7.569	2.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1278	1A	9.292	-12.442	53.797	-60.315	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.03	--
1278	1B	-5.593	-12.442	-52.956	-60.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
1278	1C	9.292	11.921	53.797	59.469	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.03	--
1278	1D	-5.593	11.921	-52.956	59.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	--
1278	1I	22.788	-8.795	77.429	-40.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.09	--
1278	1J	-19.089	-8.795	-76.588	-40.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.09	--
1278	1K	22.788	8.274	77.429	39.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.09	--
1278	1L	-19.089	8.274	-76.588	39.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.09	--
1278	1Q	9.489	-5.163	34.048	-23.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
1278	1R	-5.790	-5.163	-33.208	-23.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
1278	1S	9.489	4.642	34.048	22.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
1278	1T	-5.790	4.642	-33.208	22.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1278	2	2.023	-2.013	-1.666	-9.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1278	7	2.214	-1.204	-1.180	-5.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1278	8	2.232	-1.204	-1.381	-5.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1279	1A	8.696	-9.479	51.810	-47.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	--
1279	1B	-4.980	-9.479	-51.070	-47.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--

1279	1C	8.696	8.807	51.810	46.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
1279	1D	-4.980	8.807	-51.070	46.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
1279	1I	17.660	-6.434	75.299	-31.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.08	--
1279	1J	-13.945	-6.434	-74.560	-31.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.08	--
1279	1K	17.660	5.762	75.299	30.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.08	--
1279	1L	-13.945	5.762	-74.560	30.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.08	--
1279	1Q	8.095	-3.990	32.599	-18.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1279	1R	-4.379	-3.990	-31.860	-18.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1279	1S	8.095	3.318	32.599	17.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1279	1T	-4.379	3.318	-31.860	17.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1279	2	2.059	-1.501	3.020	-7.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1279	7	2.102	-0.894	1.802	-4.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1279	8	2.118	-0.894	1.670	-4.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

1280	1A	8.076	-6.930	43.038	-37.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
1280	1B	-4.948	-6.930	-41.033	-37.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
1280	1C	8.076	6.149	43.038	36.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
1280	1D	-4.948	6.149	-41.033	36.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
1280	1I	13.110	-4.651	72.488	-24.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	--
1280	1J	-9.982	-4.651	-70.483	-24.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
1280	1K	13.110	3.870	72.488	23.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.07	--
1280	1L	-9.982	3.870	-70.483	23.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.07	--
1280	1Q	6.468	-3.039	29.805	-15.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1280	1R	-3.340	-3.039	-27.800	-15.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1280	1S	6.468	2.257	29.805	14.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1280	1T	-3.340	2.257	-27.800	14.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1280	2	1.277	-1.093	4.157	-6.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1280	7	1.196	-0.655	2.548	-3.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1280	8	1.213	-0.656	2.431	-3.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

1281	1A	4.072	-4.764	33.134	-31.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
1281	1B	-2.934	-4.764	-31.583	-31.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
1281	1C	4.072	4.069	33.134	30.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
1281	1D	-2.934	4.069	-31.583	30.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
1281	1I	8.511	-3.062	65.550	-20.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
1281	1J	-7.373	-3.062	-63.999	-20.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1281	1K	8.511	2.367	65.550	19.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1281	1L	-7.373	2.367	-63.999	19.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1281	1Q	3.526	-2.145	25.406	-12.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1281	1R	-2.387	-2.145	-23.855	-12.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1281	1S	3.526	1.450	25.406	11.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1281	1T	-2.387	1.450	-23.855	11.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1281	2	0.250	-0.626	4.828	-5.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1281	7	0.369	-0.341	3.152	-3.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1281	8	0.357	-0.342	3.015	-3.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

1282	1A	6.648	-10.896	53.446	-45.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
1282	1B	-5.067	-10.896	-52.492	-45.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
1282	1C	6.648	10.329	53.446	46.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
1282	1D	-5.067	10.329	-52.492	46.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
1282	1I	15.013	-7.529	77.069	-30.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.07	--
1282	1J	-13.432	-7.529	-76.115	-30.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.07	--
1282	1K	15.013	6.962	77.069	31.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.07	--
1282	1L	-13.432	6.962	-76.115	31.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	--
1282	1Q	6.059	-4.530	33.905	-17.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1282	1R	-4.477	-4.530	-32.951	-17.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1282	1S	6.059	3.963	33.905	18.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1282	1T	-4.477	3.963	-32.951	18.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1282	2	-1.445	-1.850	-1.932	-6.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1282	7	0.795	-1.135	-1.140	-3.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1282	8	0.806	-1.135	-1.339	-3.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

1283	1A	8.048	-8.278	50.069	-35.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	--
1283	1B	-6.349	-8.278	-48.635	-35.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
1283	1C	8.048	7.596	50.069	36.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
1283	1D	-6.349	7.596	-48.635	36.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
1283	1I	14.801	-5.484	74.087	-23.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--
1283	1J	-13.103	-5.484	-72.653	-23.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.07	--
1283	1K	14.801	4.801	74.087	24.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	--
1283	1L	-13.103	4.801	-72.653	24.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
1283	1Q	6.323	-3.496	32.012	-13.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1283	1R	-4.624	-3.496	-30.578	-13.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1283	1S	6.323	2.814	32.012	14.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1283	1T	-4.624	2.814	-30.578	14.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1283	2	-1.214	-1.399	3.225	-4.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1283	7	0.738	-0.861	2.143	-2.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1283	8	0.751	-0.862	2.003	-2.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

1284	1S	5.154	1.960	28.794	12.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1284	1T	-3.973	1.960	-27.104	12.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1284	2	-0.923	-0.960	4.825	-3.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1284	7	0.341	-0.588	3.110	-1.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1284	8	0.355	-0.589	2.987	-1.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1285	1A	3.660	-3.872	33.542	-24.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
1285	1B	-3.300	-3.872	-32.910	-24.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
1285	1C	3.660	3.303	33.542	26.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
1285	1D	-3.300	3.303	-32.910	26.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1285	1I	6.995	-2.512	60.764	-16.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1285	1J	-6.635	-2.512	-60.131	-16.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1285	1K	6.995	1.944	60.764	17.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1285	1L	-6.635	1.944	-60.131	17.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1285	1Q	2.757	-1.745	24.025	-9.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1285	1R	-2.397	-1.745	-23.392	-9.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1285	1S	2.757	1.176	24.025	10.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1285	1T	-2.397	1.176	-23.392	10.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1285	2	-0.560	-0.500	5.343	-3.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1285	7	-0.245	-0.273	3.259	-1.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1285	8	-0.250	-0.275	3.155	-1.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1286	1A	6.527	-9.231	53.377	-31.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
1286	1B	-6.165	-9.231	-52.408	-31.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
1286	1C	6.527	8.698	53.377	32.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
1286	1D	-6.165	8.698	-52.408	32.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
1286	1I	9.831	-6.359	77.703	-21.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
1286	1J	-9.469	-6.359	-76.734	-21.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
1286	1K	9.831	5.826	77.703	22.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
1286	1L	-9.469	5.826	-76.734	22.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
1286	1Q	4.321	-3.861	34.014	-12.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1286	1R	-3.959	-3.861	-33.046	-12.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1286	1S	4.321	3.328	34.014	13.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1286	1T	-3.959	3.328	-33.046	13.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1286	2	-2.225	-1.655	-2.398	-3.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1286	7	-1.285	-1.065	-1.332	-1.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1286	8	-1.303	-1.064	-1.527	-1.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1287	1A	7.964	-7.123	48.943	-24.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1287	1B	-7.466	-7.123	-47.308	-24.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1287	1C	7.964	6.520	48.943	25.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
1287	1D	-7.466	6.520	-47.308	25.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1287	1I	11.341	-4.820	72.121	-16.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
1287	1J	-10.843	-4.820	-70.486	-16.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.05	--
1287	1K	11.341	4.217	72.121	18.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
1287	1L	-10.843	4.217	-70.486	18.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.05	--
1287	1Q	4.879	-3.039	31.254	-9.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1287	1R	-4.381	-3.039	-29.618	-9.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1287	1S	4.879	2.436	31.254	10.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1287	1T	-4.381	2.436	-29.618	10.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1287	2	-2.148	-1.303	3.278	-2.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1287	7	-1.169	-0.854	2.280	-0.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1287	8	-1.180	-0.854	2.130	-0.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1288	1A	7.240	-5.144	42.994	-20.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1288	1B	-6.918	-5.144	-41.576	-20.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1288	1C	7.240	4.588	42.994	21.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
1288	1D	-6.918	4.588	-41.576	21.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1288	1I	10.213	-3.467	66.508	-13.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1288	1J	-9.892	-3.467	-65.091	-13.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
1288	1K	10.213	2.911	66.508	15.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1288	1L	-9.892	2.911	-65.091	15.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.04	--
1288	1Q	4.327	-2.249	28.066	-7.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1288	1R	-4.006	-2.249	-26.649	-7.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1288	1S	4.327	1.693	28.066	9.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1288	1T	-4.006	1.693	-26.649	9.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1288	2	-1.636	-0.911	5.164	-1.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1288	7	-0.903	-0.597	3.356	-0.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1288	8	-0.908	-0.598	3.230	-0.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1289	1A	3.975	-3.283	34.095	-16.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1289	1B	-3.896	-3.283	-33.746	-16.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1289	1C	3.975	2.884	34.095	18.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1289	1D	-3.896	2.884	-33.746	18.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
1289	1I	5.795	-2.130	56.864	-11.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1289	1J	-5.716	-2.130	-56.516	-11.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1289	1K	5.795	1.731	56.864	13.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1289	1L	-5.716	1.731	-56.516	13.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1289	1Q	2.394	-1.437	23.049	-6.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1289	1R	-2.315	-1.437	-22.701	-6.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1289	1S	2.394	1.038	23.049	8.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1289	1T	-2.315	1.038	-22.701	8.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1289	2	-0.832	-0.501	5.897	-0.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1289	7	-0.481	-0.306	3.572	0.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1289	8	-0.482	-0.308	3.472	0.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1290	1A	6.990	-7.319	52.037	-17.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1290	1B	-7.081	-7.319	-51.069	-17.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1290	1C	6.990	6.892	52.037	18.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1290	1D	-7.081	6.892	-51.069	18.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1290	1I	6.083	-5.121	76.235	-12.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1290	1J	-6.173	-5.121	-75.267	-12.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
1290	1K	6.083	4.694	76.235	14.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1290	1L	-6.173	4.694	-75.267	14.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1290	1Q	3.287	-3.084	33.294	-6.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1290	1R	-3.377	-3.084	-32.326	-6.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1290	1S	3.287	2.657	33.294	8.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1290	1T	-3.377	2.657	-32.326	8.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1290	2	-2.580	-1.426	-2.987	1.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1290	7	-1.585	-0.976	-1.662	1.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1290	8	-1.596	-0.973	-1.848	1.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1291	1A	8.278	-5.678	48.004	-13.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1291	1B	-8.247	-5.678	-46.366	-13.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
1291	1C	8.278	5.219	48.004	14.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1291	1D	-8.247	5.219	-46.366	14.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.04	--
1291	1I	7.482	-3.932	69.710	-9.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1291	1J	-7.452	-3.932	-68.072	-9.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	--
1291	1K	7.482	3.473	69.710	11.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1291	1L	-7.452	3.473	-68.072	11.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
1291	1Q	3.801	-2.433	30.371	-5.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
1291	1R	-3.771	-2.433	-28.732	-5.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
1291	1S	3.801	1.974	30.371	6.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1291	1T	-3.771	1.974	-28.732	6.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1291	2	-2.573	-1.198	3.221	1.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1291	7	-1.544	-0.845	2.280	1.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1291	8	-1.547	-0.843	2.123	1.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1292	1A	7.704	-4.261	43.282	-10.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1292	1B	-7.694	-4.261	-41.987	-10.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
1292	1C	7.704	3.882	43.282	12.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1292	1D	-7.694	3.882	-41.987	12.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1292	1I	7.748	-2.875	64.046	-7.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1292	1J	-7.739	-2.875	-62.752	-7.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
1292	1K	7.748	2.496	64.046	9.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1292	1L	-7.739	2.496	-62.752	9.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1292	1Q	3.641	-1.826	27.439	-3.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1292	1R	-3.632	-1.826	-26.145	-3.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1292	1S	3.641	1.447	27.439	5.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1292	1T	-3.632	1.447	-26.145	5.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1292	2	-1.947	-0.909	5.454	1.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1292	7	-1.169	-0.646	3.545	1.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1292	8	-1.167	-0.647	3.413	1.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1293	1A	4.272	-2.938	35.637	-8.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1293	1B	-4.264	-2.938	-35.353	-8.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1293	1C	4.272	2.720	35.637	10.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1293	1D	-4.264	2.720	-35.353	10.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1293	1I	4.555	-1.941	54.613	-5.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1293	1J	-4.547	-1.941	-54.329	-5.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1293	1K	4.555	1.723	54.613	8.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1293	1L	-4.547	1.723	-54.329	8.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1293	1Q	2.091	-1.226	22.786	-3.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1293	1R	-2.083	-1.226	-22.502	-3.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1293	1S	2.091	1.007	22.786	5.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1293	1T	-2.083	1.007	-22.502	5.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1293	2	-0.936	-0.574	6.480	1.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1293	7	-0.562	-0.396	3.913	1.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1293	8	-0.560	-0.398	3.814	1.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1294	1A	8.265	-8.828	49.896	-27.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
1294	1B	-8.128	-8.828	-48.953	-27.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1294	1C	8.265	8.299	49.896	29.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
1294	1D	-8.128	8.299	-48.953	29.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1294	1I	5.155	-5.327	74.925	-15.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1294	1J	-5.017	-5.327	-73.983	-15.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1294	1K	5.155	4.797	74.925	16.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1294	1L	-5.017	4.797	-73.983	16.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1294	1Q	3.473	-3.527	32.521	-9.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1294	1R	-3.335	-3.527	-31.579	-9.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1294	1S	3.473	2.997	32.521	11.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1294	1T	-3.335	2.997	-31.579	11.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1294	2	-2.528	1.238	-3.615	4.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1294	7	-1.488	-0.846	-2.034	3.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1294	8	-1.490	-0.842	-2.212	3.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1295	1A	9.695	-6.784	47.709	-21.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1295	1B	-9.394	-6.784	-46.043	-21.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1295	1C	9.695	6.208	47.709	23.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1295	1D	-9.394	6.208	-46.043	23.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1295	1I	5.850	-4.231	68.426	-12.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1295	1J	-5.550	-4.231	-66.760	-12.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1295	1K	5.850	3.654	68.426	13.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1295	1L	-5.550	3.654	-66.760	13.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--

1295	1Q	3.852	-2.812	30.044	-7.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1295	1R	-3.551	-2.812	-28.378	-7.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1295	1S	3.852	2.236	30.044	9.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1295	1T	-3.551	2.236	-28.378	9.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1295	2	-2.584	-1.059	3.105	3.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1295	7	-1.511	-0.807	2.213	2.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1295	8	-1.505	-0.804	2.047	2.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)			
1296	1A	8.687	-4.923	44.406	-17.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1296	1B	-8.486	-4.923	-43.017	-17.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1296	1C	8.687	4.411	44.406	19.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1296	1D	-8.486	4.411	-43.017	19.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1296	1I	6.187	-3.139	62.967	-9.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1296	1J	-5.986	-3.139	-61.578	-9.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1296	1K	6.187	2.627	62.967	11.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1296	1L	-5.986	2.627	-61.578	11.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1296	1Q	3.597	-2.102	27.487	-6.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1296	1R	-3.396	-2.102	-26.097	-6.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1296	1S	3.597	1.590	27.487	8.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1296	1T	-3.396	1.590	-26.097	8.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1296	2	-2.007	-0.914	5.806	3.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1296	7	-1.191	-0.701	3.780	2.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1296	8	-1.183	-0.700	3.641	2.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)			
1297	1A	4.821	-3.179	38.284	-14.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1297	1B	-4.785	-3.179	-37.960	-14.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1297	1C	4.821	2.829	38.284	16.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
1297	1D	-4.785	2.829	-37.960	16.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1297	1I	3.721	-2.129	54.281	-8.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1297	1J	-3.685	-2.129	-53.957	-8.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1297	1K	3.721	1.779	54.281	10.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1297	1L	-3.685	1.779	-53.957	10.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1297	1Q	2.045	-1.389	23.342	-5.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1297	1R	-2.009	-1.389	-23.018	-5.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1297	1S	2.045	1.039	23.342	7.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1297	1T	-2.009	1.039	-23.018	7.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1297	2	-0.974	-0.682	7.122	3.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1297	7	-0.578	-0.513	4.309	2.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1297	8	-0.573	-0.513	4.204	2.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)			
1298	1A	12.224	-10.615	49.325	-41.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.06	--
1298	1B	-11.138	-10.615	-48.402	-41.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
1298	1C	12.224	10.023	49.325	42.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.06	--
1298	1D	-11.138	10.023	-48.402	42.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.06	--
1298	1I	10.096	-6.499	77.101	-24.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
1298	1J	-9.010	-6.499	-76.178	-24.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
1298	1K	10.096	5.907	77.101	25.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	--
1298	1L	-9.010	5.907	-76.178	25.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
1298	1Q	5.916	-4.237	32.971	-15.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1298	1R	-4.831	-4.237	-32.049	-15.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1298	1S	5.916	3.645	32.971	16.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1298	1T	-4.831	3.645	-32.049	16.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1298	2	-2.000	1.673	-4.240	6.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1298	7	-0.915	0.966	-2.410	4.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1298	8	-0.907	0.966	-2.575	4.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)			
1299	1A	13.026	-8.008	50.583	-32.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.06	--
1299	1B	-11.761	-8.008	-49.031	-32.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.06	--
1299	1C	13.026	7.329	50.583	34.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	--
1299	1D	-11.761	7.329	-49.031	34.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.06	--
1299	1I	10.254	-5.133	72.339	-19.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1299	1J	-8.989	-5.133	-70.787	-19.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1299	1K	10.254	4.455	72.339	20.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1299	1L	-8.989	4.455	-70.787	20.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
1299	1Q	6.128	-3.351	31.699	-12.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1299	1R	-4.864	-3.351	-30.147	-12.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1299	1S	6.128	2.672	31.699	13.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1299	1T	-4.864	2.672	-30.147	13.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1299	2	-2.129	1.211	2.881	5.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1299	7	-1.031	-0.708	2.044	3.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1299	8	-1.019	-0.704	1.871	3.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf=	--	Axxsup=	--	Ayyinf=	--	Ayysup=	--	(e arm. base nelle due direz.)			
1300	1A	11.041	-5.815	48.467	-26.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
1300	1B	-10.205	-5.815	-46.867	-26.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
1300	1C	11.041	5.145	48.467	28.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
1300	1D	-10.205	5.145	-46.867	28.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1300	1I	8.667	-3.739	66.353	-15.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1300	1J	-7.830	-3.739	-64.753	-15.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1300	1K	8.667	3.069	66.353	17.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1300	1L	-7.830	3.069	-64.753	17.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1300	1Q	5.051	-2.519	29.355	-9.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1300	1R	-4.214	-2.519	-27.755	-9.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1300	1S	5.051	1.849	29.355	11.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1300	1T	-4.214	1.849	-27.755	11.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1300	2	-1.868	-0.872	6.261	5.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1300	7	-1.023	-0.720	4.106	3.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1300	8	-1.010	-0.718	3.957	3.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1301	1A	5.937	-3.701	42.621	-22.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
1301	1B	-5.654	-3.701	-42.065	-22.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1301	1C	5.937	3.175	42.621	24.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
1301	1D	-5.654	3.175	-42.065	24.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
1301	1I	4.912	-2.522	57.265	-13.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1301	1J	-4.630	-2.522	-56.709	-13.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1301	1K	4.912	1.996	57.265	15.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1301	1L	-4.630	1.996	-56.709	15.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1301	1Q	2.729	-1.686	25.186	-8.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1301	1R	-2.446	-1.686	-24.629	-8.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1301	1S	2.729	1.161	25.186	9.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1301	1T	-2.446	1.161	-24.629	9.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1301	2	-0.934	-0.788	7.933	4.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1301	7	-0.526	-0.626	4.853	3.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1301	8	-0.517	-0.625	4.738	3.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1302	1A	18.657	-12.253	48.166	-56.560	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.08	--
1302	1B	-15.733	-12.253	-47.303	-56.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.08	--
1302	1C	18.657	11.677	48.166	56.050	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.34	0.08	--
1302	1D	-15.733	11.677	-47.303	56.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.08	--
1302	1I	18.416	-7.794	77.762	-33.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.08	--
1302	1J	-15.492	-7.794	-76.899	-33.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.08	--
1302	1K	18.416	7.218	77.762	33.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	--
1302	1L	-15.492	7.218	-76.899	33.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.08	--
1302	1Q	10.187	-4.908	32.884	-21.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1302	1R	-7.263	-4.908	-32.020	-21.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1302	1S	10.187	4.332	32.884	20.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1302	1T	-7.263	4.332	-32.020	20.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1302	2	-0.948	2.007	-4.793	8.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1302	7	0.868	1.197	-2.751	5.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1302	8	0.834	1.198	-2.903	5.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
1303	1A	15.908	-9.222	52.245	-44.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.07	--
1303	1B	-12.858	-9.222	-51.227	-44.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.07	--
1303	1C	15.908	8.527	52.245	43.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.07	--
1303	1D	-12.858	8.527	-51.227	43.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.07	--
1303	1I	13.713	-6.003	75.625	-26.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
1303	1J	-10.663	-6.003	-74.607	-26.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.06	--
1303	1K	13.713	5.308	75.625	26.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.06	--
1303	1L	-10.663	5.308	-74.607	26.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.06	--
1303	1Q	8.448	-3.841	32.805	-16.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1303	1R	-5.398	-3.841	-31.787	-16.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1303	1S	8.448	3.146	32.805	16.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1303	1T	-5.398	3.146	-31.787	16.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1303	2	1.575	1.469	2.244	7.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1303	7	1.741	0.883	1.517	4.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1303	8	1.710	0.883	1.340	4.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1304	1A	12.526	-6.636	54.284	-35.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	--
1304	1B	-10.117	-6.636	-52.277	-35.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.06	--
1304	1C	12.526	5.864	54.284	35.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.06	--
1304	1D	-10.117	5.864	-52.277	35.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.06	--
1304	1I	10.650	-4.289	69.908	-22.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	--
1304	1J	-8.241	-4.289	-67.901	-22.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
1304	1K	10.650	3.517	69.908	21.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
1304	1L	-8.241	3.517	-67.901	21.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
1304	1Q	6.562	-2.882	31.717	-13.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1304	1R	-4.153	-2.882	-29.710	-13.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1304	1S	6.562	2.110	31.717	13.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1304	1T	-4.153	2.110	-29.710	13.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1304	2	1.438	1.064	6.874	5.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1304	7	1.493	-0.647	4.577	3.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1304	8	1.470	-0.643	4.420	3.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1305	1A	7.817	-4.505	49.233	-30.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
1305	1B	-7.099	-4.505	-48.120	-30.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1305	1C	7.817	3.836	49.233	29.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
1305	1D	-7.099	3.836	-48.120	29.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
1305	1I	6.873	-3.107	61.987	-18.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1305	1J	-6.155	-3.107	-60.874	-18.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1305	1K	6.873	2.439	61.987	18.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1305	1L	-6.155	2.439	-60.874	18.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1305	1Q	3.807	-2.080	28.066	-11.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1305	1R	-3.089	-2.080	-26.954	-11.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1305	1S	3.807	1.412	28.066	11.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1305	1T	-3.089	1.412	-26.954	11.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1305	2	-0.963	-0.827	9.006	5.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1305	7	-0.534	-0.690	5.637	3.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1305	8	-0.522	-0.688	5.504	3.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1306	1A	26.897	-14.165											

1306	1K	27.821	8.470	78.919	41.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.10	--
1306	1L	-21.860	8.470	-80.054	41.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.10	--
1306	1Q	15.624	-5.601	31.773	-27.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
1306	1R	-9.664	-5.601	-32.907	-27.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1306	1S	15.624	5.113	31.773	25.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
1306	1T	-9.664	5.113	-32.907	25.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
1306	2	1.084	2.103	-5.151	10.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1306	7	1.985	1.247	-3.267	5.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1306	8	1.999	1.249	-3.466	5.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1307	1A	16.610	-10.102	52.103	-54.598	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.34	0.08	--
1307	1B	-11.385	-10.102	-52.705	-54.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
1307	1C	16.610	9.492	52.103	52.569	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.32	0.08	--
1307	1D	-11.385	9.492	-52.705	52.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.08	--
1307	1I	14.168	-7.253	78.059	-34.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.07	--
1307	1J	-8.942	-7.253	-78.661	-34.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.07	--
1307	1K	14.168	6.643	78.059	32.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.07	--
1307	1L	-8.942	6.643	-78.661	32.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	--
1307	1Q	9.692	-4.301	32.987	-21.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1307	1R	-4.466	-4.301	-33.589	-21.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1307	1S	9.692	3.691	32.987	19.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1307	1T	-4.466	3.691	-33.589	19.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1307	2	3.118	1.526	-1.305	7.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1307	7	3.239	0.913	-1.018	4.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1307	8	3.196	0.914	-1.138	4.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1308	1A	15.306	-7.780	57.217	-43.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.07	--
1308	1B	-9.999	-7.780	-55.588	-43.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.07	--
1308	1C	15.306	7.004	57.217	41.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.07	--
1308	1D	-9.999	7.004	-55.588	41.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.07	--
1308	1I	17.364	-4.911	70.825	-27.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.07	--
1308	1J	-12.057	-4.911	-69.196	-27.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.07	--
1308	1K	17.364	4.135	70.825	25.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	--
1308	1L	-12.057	4.135	-69.196	25.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
1308	1Q	10.053	-3.293	32.602	-17.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1308	1R	-4.746	-3.293	-30.973	-17.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1308	1S	10.053	2.517	32.602	15.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1308	1T	-4.746	2.517	-30.973	15.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1308	2	3.977	1.178	6.673	6.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1308	7	3.784	0.686	4.353	3.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1308	8	3.751	0.687	4.189	3.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1309	1A	10.464	-5.966	64.631	-35.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.05	--
1309	1B	-7.252	-5.966	-61.416	-35.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
1309	1C	10.464	5.241	64.631	33.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
1309	1D	-7.252	5.241	-61.416	33.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
1309	1I	12.604	-4.073	73.479	-23.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.06	--
1309	1J	-9.392	-4.073	-70.264	-23.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	--
1309	1K	12.604	3.348	73.479	20.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.06	--
1309	1L	-9.392	3.348	-70.264	20.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--
1309	1Q	6.834	-2.676	34.988	-14.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1309	1R	-3.622	-2.676	-31.773	-14.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1309	1S	6.834	1.952	34.988	12.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1309	1T	-3.622	1.952	-31.773	12.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1309	2	2.566	0.886	11.517	4.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1309	7	2.386	-0.598	7.694	2.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1309	8	2.366	-0.594	7.538	2.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1310	1A	12.421	-6.833	77.188	-27.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
1310	1B	-10.860	-6.833	-76.046	-27.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.06	--
1310	1C	12.421	6.263	77.188	27.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.06	--
1310	1D	-10.860	6.263	-76.046	27.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
1310	1I	13.810	-10.888	49.384	-45.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.07	--
1310	1J	-12.249	-10.888	-48.242	-45.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.07	--
1310	1K	13.810	10.319	49.384	46.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.07	--
1310	1L	-12.249	10.319	-48.242	46.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.07	--
1310	1Q	7.073	-4.369	32.884	-16.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1310	1R	-5.512	-4.369	-31.742	-16.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1310	1S	7.073	3.799	32.884	17.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1310	1T	-5.512	3.799	-31.742	17.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1310	2	2.230	0.672	-13.398	2.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1310	7	1.765	-0.565	-7.962	1.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1310	8	1.775	-0.562	-8.160	1.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1311	1A	11.947	-5.346	73.329	-21.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
1311	1B	-10.117	-5.346	-71.890	-21.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
1311	1C	11.947	4.664	73.329	22.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
1311	1D	-10.117	4.664	-71.890	22.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
1311	1I	14.316	-8.255	51.349	-36.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	--
1311	1J	-12.485	-8.255	-49.910	-36.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
1311	1K	14.316	7.573	51.349	37.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.06	--
1311	1L	-12.485	7.573	-49.910	37.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.06	--
1311	1Q	7.156	-3.459	32.069	-13.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1311	1R	-5.325	-3.459	-30.631	-13.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1311	1S	7.156	2.778	32.069	14.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1311	1T	-5.325	2.778	-30.631	14.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1311	2	2.273	-0.671	-12.866	2.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1311	7	1.760	-0.601	-7.444	1.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

1311	8	1.773	-0.598	-7.616	1.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1312	1A	9.658	-3.972	67.900	-17.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1312	1B	-8.454	-3.972	-66.157	-17.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1312	1C	9.658	3.272	67.900	18.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1312	1D	-8.454	3.272	-66.157	18.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1312	1I	11.610	-6.182	50.823	-29.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
1312	1J	-10.406	-6.182	-49.079	-29.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
1312	1K	11.610	5.483	50.823	30.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.05	--
1312	1L	-10.406	5.483	-49.079	30.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
1312	1Q	5.617	-2.672	30.383	-10.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1312	1R	-4.413	-2.672	-28.640	-10.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1312	1S	5.617	1.972	30.383	11.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1312	1T	-4.413	1.972	-28.640	11.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1312	2	1.482	-0.681	-12.306	2.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1312	7	1.026	-0.613	-7.015	1.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1312	8	1.039	-0.610	-7.162	1.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1313	1A	6.305	-2.791	58.887	-14.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1313	1B	-6.206	-2.791	-58.710	-14.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1313	1C	6.305	2.226	58.887	16.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
1313	1D	-6.206	2.226	-58.710	16.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1313	1I	7.161	-4.076	44.355	-24.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
1313	1J	-7.062	-4.076	-44.178	-24.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
1313	1K	7.161	3.511	44.355	26.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
1313	1L	-7.062	3.511	-44.178	26.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
1313	1Q	3.303	-1.856	26.024	-9.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1313	1R	-3.204	-1.856	-25.847	-9.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1313	1S	3.303	1.291	26.024	10.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1313	1T	-3.204	1.291	-25.847	10.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1313	2	0.756	-0.564	-11.879	2.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1313	7	0.481	-0.503	-7.162	1.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1313	8	0.491	-0.501	-7.277	1.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1314	1A	6.788	-5.611	75.573	-18.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1314	1B	-6.386	-5.611	-74.439	-18.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1314	1C	6.788	5.079	75.573	19.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
1314	1D	-6.386	5.079	-74.439	19.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1314	1I	9.310	-9.279	49.654	-31.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
1314	1J	-8.909	-9.279	-48.519	-31.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
1314	1K	9.310	8.747	49.654	32.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.05	--
1314	1L	-8.909	8.747	-48.519	32.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
1314	1Q	4.208	-3.700	32.541	-11.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1314	1R	-3.807	-3.700	-31.407	-11.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1314	1S	4.208	3.168	32.541	12.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1314	1T	-3.807	3.168	-31.407	12.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1314	2	0.536	-0.797	-12.355	2.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1314	7	0.433	-0.633	-7.245	1.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1314	8	0.433	-0.631	-7.440	1.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1315	1A	7.443	-4.503	69.688	-14.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1315	1B	-6.896	-4.503	-67.997	-14.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1315	1C	7.443	3.902	69.688	15.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1315	1D	-6.896	3.902	-67.997	15.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1315	1I	10.739	-7.167	48.826	-24.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
1315	1J	-10.192	-7.167	-47.134	-24.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
1315	1K	10.739	6.567	48.826	26.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
1315	1L	-10.192	6.567	-47.134	26.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
1315	1Q	4.614	-2.976	30.604	-8.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1315	1R	-4.067	-2.976	-28.913	-8.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1315	1S	4.614	2.375	30.604	10.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1315	1T	-4.067	2.375	-28.913	10.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1315	2	1.390	-0.741	-12.353	2.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1315	7	0.973	-0.621	-7.096	1.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1315	8	0.962	-0.619	-7.244	1.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1316	1A	7.294	-3.360	64.001	-11.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1316	1B	-6.994	-3.360	-62.717	-11.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1316	1C	7.294	2.807	64.001	13.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1316	1D	-6.994	2.807	-62.717	13.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1316	1I	9.615	-5.251	45.283	-20.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1316	1J	-9.315	-5.251	-43.999	-20.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1316	1K	9.615	4.698	45.283	22.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
1316	1L	-9.315	4.698	-43.999	22.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1316	1Q	4.184	-2.249	27.987	-7.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1316	1R	-3.884	-2.249	-26.703	-7.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1316	1S	4.184	1.696	27.987	9.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1316	1T	-3.884	1.696	-26.703	9.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1316	2	1.345	-0.646	-12.351	2.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1316	7	0.885	-0.551	-7.189	1.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1316	8	0.880	-0.550	-7.314	1.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
1317	1A	4.122	-2.314	54.950	-9.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1317	1B	-3.985	-2.314	-54.822	-9.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1317	1C	4.122	1.917	54.950	11.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1317	1D	-3.985	1.917	-54.822	11.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--

1317	1I	4.998	-3.441	39.379	-16.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
1317	1J	-4.861	-3.441	-39.251	-16.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1317	1K	4.998	3.044	39.379	19.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1317	1L	-4.861	3.044	-39.251	19.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1317	1Q	2.265	-1.515	23.852	-6.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1317	1R	-2.128	-1.515	-23.725	-6.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1317	1S	2.265	1.119	23.852	8.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1317	1T	-2.128	1.119	-23.725	8.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1317	2	0.723	-0.471	-11.808	2.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1317	7	0.470	-0.399	-7.127	1.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1317	8	0.469	-0.399	-7.225	1.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1318	1A	4.730	-5.052	75.108	-11.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1318	1B	-4.766	-5.052	-73.971	-11.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1318	1C	4.730	4.629	75.108	13.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1318	1D	-4.766	4.629	-73.971	13.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1318	1I	7.082	-7.621	51.532	-18.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1318	1J	-7.118	-7.621	-50.395	-18.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1318	1K	7.082	7.198	51.532	20.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1318	1L	-7.118	7.198	-50.395	20.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1318	1Q	2.943	-3.137	32.780	-6.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1318	1R	-2.980	-3.137	-31.643	-6.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1318	1S	2.943	2.714	32.780	8.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1318	1T	-2.980	2.714	-31.643	8.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1318	2	1.035	-0.875	-12.814	1.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1318	7	0.606	-0.649	-7.489	1.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1318	8	0.594	-0.648	-7.674	1.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1319	1A	6.336	-3.861	68.699	-8.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1319	1B	-6.264	-3.861	-67.036	-8.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1319	1C	6.336	3.407	68.699	10.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1319	1D	-6.264	3.407	-67.036	10.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1319	1I	8.436	-5.866	47.727	-13.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1319	1J	-8.364	-5.866	-46.064	-13.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.04	--
1319	1K	8.436	5.412	47.727	15.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1319	1L	-8.364	5.412	-46.064	15.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
1319	1Q	3.525	-2.458	30.002	-5.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1319	1R	-3.453	-2.458	-28.339	-5.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1319	1S	3.525	2.004	30.002	6.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1319	1T	-3.453	2.004	-28.339	6.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1319	2	1.850	-0.750	-12.832	1.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1319	7	1.128	-0.585	-7.353	1.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1319	8	1.125	-0.584	-7.510	1.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1320	1A	7.025	-2.839	63.338	-6.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1320	1B	-6.978	-2.839	-62.161	-6.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1320	1C	7.025	2.463	63.338	8.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1320	1D	-6.978	2.463	-62.161	8.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1320	1I	7.843	-4.384	43.547	-11.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1320	1J	-7.795	-4.384	-42.370	-11.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
1320	1K	7.843	4.008	43.547	13.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1320	1L	-7.795	4.008	-42.370	13.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1320	1Q	3.520	-1.846	27.316	-3.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1320	1R	-3.472	-1.846	-26.139	-3.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1320	1S	3.520	1.469	27.316	6.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1320	1T	-3.472	1.469	-26.139	6.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1320	2	1.737	-0.576	-12.897	1.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1320	7	1.056	-0.459	-7.506	1.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1320	8	1.059	-0.459	-7.636	1.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1321	1A	4.199	-2.020	54.236	-5.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1321	1B	-4.182	-2.020	-54.189	-5.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1321	1C	4.199	1.803	54.236	7.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1321	1D	-4.182	1.803	-54.189	7.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1321	1I	4.437	-3.043	36.285	-8.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1321	1J	-4.420	-3.043	-36.238	-8.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1321	1K	4.437	2.827	36.285	11.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1321	1L	-4.420	2.827	-36.238	11.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1321	1Q	2.047	-1.268	22.873	-3.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1321	1R	-2.030	-1.268	-22.825	-3.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1321	1S	2.047	1.051	22.873	5.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1321	1T	-2.030	1.051	-22.825	5.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1321	2	0.931	-0.357	-12.318	1.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1321	7	0.560	-0.279	-7.444	1.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1321	8	0.563	-0.280	-7.542	1.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1322	1A	8.636	-6.047	77.328	-18.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1322	1B	-8.436	-6.047	-76.199	-18.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1322	1C	8.636	5.536	77.328	20.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1322	1D	-8.436	5.536	-76.199	20.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1322	1I	6.639	-8.733	53.307	-27.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
1322	1J	-6.440	-8.733	-52.178	-27.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
1322	1K	6.639	8.222	53.307	28.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
1322	1L	-6.440	8.222	-52.178	28.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
1322	1Q	3.908	-3.665	33.766	-10.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1322	1R	-3.709	-3.665	-32.637	-10.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1322	1S	3.908	3.154	33.766	11.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1322	1T	-3.709	3.154	-32.637	11.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--

1322	2	2.117	-0.915	-13.080	-0.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1322	7	1.323	-0.628	-7.670	0.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1322	8	1.321	-0.628	-7.863	0.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1323	1A	10.050	-4.599	71.287	-14.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1323	1B	-9.699	-4.599	-69.613	-14.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.04	--
1323	1C	10.050	4.031	71.287	16.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1323	1D	-9.699	4.031	-69.613	16.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
1323	1I	7.897	-6.730	48.761	-21.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1323	1J	-7.546	-6.730	-47.087	-21.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1323	1K	7.897	6.162	48.761	22.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1323	1L	-7.546	6.162	-47.087	22.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1323	1Q	4.422	-2.882	30.912	-8.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1323	1R	-4.071	-2.882	-29.238	-8.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1323	1S	4.422	2.314	30.912	9.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1323	1T	-4.071	2.314	-29.238	9.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1323	2	2.721	-0.723	-13.402	-0.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1323	7	1.695	-0.516	-7.694	0.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1323	8	1.700	-0.517	-7.860	0.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1324	1A	9.435	-3.296	65.650	-11.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1324	1B	-9.194	-3.296	-64.384	-11.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
1324	1C	9.435	2.788	65.650	13.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1324	1D	-9.194	2.788	-64.384	13.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1324	1I	7.324	-4.879	43.088	-17.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1324	1J	-7.083	-4.879	-41.821	-17.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1324	1K	7.324	4.371	43.088	19.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
1324	1L	-7.083	4.371	-41.821	19.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1324	1Q	4.085	-2.128	27.820	-6.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1324	1R	-3.844	-2.128	-26.554	-6.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1324	1S	4.085	1.619	27.820	8.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1324	1T	-3.844	1.619	-26.554	8.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1324	2	2.302	-0.504	-13.604	0.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1324	7	1.408	-0.364	-7.912	0.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1324	8	1.417	-0.365	-8.050	0.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1325	1A	5.431	-2.076	55.883	-9.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1325	1B	-5.369	-2.076	-55.795	-9.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1325	1C	5.431	1.727	55.883	11.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1325	1D	-5.369	1.727	-55.795	11.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1325	1I	4.020	-3.188	34.391	-14.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1325	1J	-3.958	-3.188	-34.302	-14.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1325	1K	4.020	2.839	34.391	16.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1325	1L	-3.958	2.839	-34.302	16.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1325	1Q	2.284	-1.379	22.868	-5.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1325	1R	-2.222	-1.379	-22.780	-5.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1325	1S	2.284	1.030	22.868	7.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1325	1T	-2.222	1.030	-22.780	7.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1325	2	1.209	-0.253	-13.144	0.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1325	7	0.739	-0.168	-7.930	0.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1325	8	0.745	-0.170	-8.033	0.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1326	1A	12.707	-7.259	77.272	-27.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.06	--
1326	1B	-11.548	-7.259	-76.164	-27.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
1326	1C	12.707	6.690	77.272	28.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
1326	1D	-11.548	6.690	-76.164	28.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.06	--
1326	1I	6.298	-10.507	53.705	-41.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	--
1326	1J	-5.139	-10.507	-52.596	-41.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
1326	1K	6.298	9.938	53.705	42.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
1326	1L	-5.139	9.938	-52.596	42.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
1326	1Q	5.181	-4.380	33.896	-15.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1326	1R	-4.022	-4.380	-32.788	-15.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1326	1S	5.181	3.811	33.896	16.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
1326	1T	-4.022	3.811	-32.788	16.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1326	2	3.803	-0.936	-13.189	-2.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1326	7	2.596	-0.592	-7.802	-1.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1326	8	2.604	-0.593	-8.000	-1.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1327	1A	13.772	-5.314	73.390	-21.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.06	--
1327	1B	-12.447	-5.314	-71.836	-21.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.06	--
1327	1C	13.772	4.644	73.390	23.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	--
1327	1D	-12.447	4.644	-71.836	23.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.06	--
1327	1I	7.901	-7.995	49.750	-32.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
1327	1J	-6.576	-7.995	-48.196	-32.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
1327	1K	7.901	7.325	49.750	33.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
1327	1L	-6.576	7.325	-48.196	33.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
1327	1Q	5.822	-3.387	31.710	-12.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1327	1R	-4.497	-3.387	-30.155	-12.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1327	1S	5.822	2.716	31.710	13.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1327	1T	-4.497	2.716	-30.155	13.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1327	2	3.926	-0.679	-13.990	-1.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1327	7	2.628	-0.438	-8.080	-0.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1327	8	2.640	-0.439	-8.252	-0.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1328	1A	11.751	-3.914	68.229	-17.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
1328	1B	-10.865	-3.914	-66.756	-17.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.05	--

1328	1C	11.751	3.247	68.229	19.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
1328	1D	-10.865	3.247	-66.756	19.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.05	--
1328	1I	6.916	-5.788	42.908	-26.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
1328	1J	-6.030	-5.788	-41.436	-26.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
1328	1K	6.916	5.121	42.908	28.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
1328	1L	-6.030	5.121	-41.436	28.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
1328	1Q	4.863	-2.553	28.525	-10.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1328	1R	-3.977	-2.553	-27.053	-10.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1328	1S	4.863	1.886	28.525	11.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1328	1T	-3.977	1.886	-27.053	11.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1328	2	2.974	-0.458	-14.405	-1.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1328	7	1.900	-0.386	-8.341	-0.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1328	8	1.914	-0.384	-8.487	-0.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1329	1A	6.448	-2.409	59.261	-14.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1329	1B	-6.142	-2.409	-58.938	-14.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1329	1C	6.448	1.884	59.261	16.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1329	1D	-6.142	1.884	-58.938	16.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1329	1I	3.673	-3.720	33.588	-22.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
1329	1J	-3.368	-3.720	-33.264	-22.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1329	1K	3.673	3.195	33.588	24.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
1329	1L	-3.368	3.195	-33.264	24.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
1329	1Q	2.587	-1.665	23.622	-8.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1329	1R	-2.281	-1.665	-23.299	-8.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1329	1S	2.587	1.140	23.622	10.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1329	1T	-2.281	1.140	-23.299	10.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1329	2	1.512	-0.184	-14.261	-0.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1329	7	0.950	-0.261	-8.540	0.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1329	8	0.958	-0.260	-8.658	0.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1330	1A	20.351	-8.455	77.034	-37.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
1330	1B	-17.338	-8.455	-75.987	-37.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.08	--
1330	1C	20.351	7.908	77.034	37.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.08	--
1330	1D	-17.338	7.908	-75.987	37.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.08	--
1330	1I	7.907	-12.067	53.324	-56.032	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.34	0.03	--
1330	1J	-4.894	-12.067	-52.276	-56.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
1330	1K	7.907	11.520	53.324	55.505	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.34	0.03	--
1330	1L	-4.894	11.520	-52.276	55.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	--
1330	1Q	8.252	-5.004	33.766	-21.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
1330	1R	-5.239	-5.004	-32.719	-21.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1330	1S	8.252	4.458	33.766	21.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1330	1T	-5.239	4.458	-32.719	21.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1330	2	6.225	-0.956	-13.354	-4.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
1330	7	4.547	-0.569	-8.068	-2.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1330	8	4.565	-0.571	-8.268	-2.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
1331	1A	16.716	-6.144	74.918	-29.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.08	--
1331	1B	-13.590	-6.144	-73.901	-29.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.08	--
1331	1C	16.716	5.457	74.918	28.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.08	--
1331	1D	-13.590	5.457	-73.901	28.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.08	--
1331	1I	8.260	-9.089	51.260	-44.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.03	--
1331	1J	-5.134	-9.089	-50.244	-44.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
1331	1K	8.260	8.401	51.260	43.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
1331	1L	-5.134	8.401	-50.244	43.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
1331	1Q	7.456	-3.840	32.367	-17.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1331	1R	-4.330	-3.840	-31.351	-17.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1331	1S	7.456	3.152	32.367	16.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1331	1T	-4.330	3.152	-31.351	16.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1331	2	5.393	-0.635	-14.557	-3.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1331	7	3.939	-0.511	-8.567	-1.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1331	8	3.956	-0.507	-8.742	-1.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1332	1A	12.435	-4.491	71.083	-23.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	--
1332	1B	-9.976	-4.491	-69.204	-23.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	--
1332	1C	12.435	3.720	71.083	22.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.06	--
1332	1D	-9.976	3.720	-69.204	22.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.06	--
1332	1I	7.353	-6.605	42.895	-35.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
1332	1J	-4.894	-6.605	-41.017	-35.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
1332	1K	7.353	5.834	42.895	34.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
1332	1L	-4.894	5.834	-41.017	34.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
1332	1Q	5.823	-2.922	29.381	-13.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1332	1R	-3.364	-2.922	-27.502	-13.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1332	1S	5.823	2.151	29.381	13.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1332	1T	-3.364	2.151	-27.502	13.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1332	2	3.608	-0.510	-15.114	-2.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1332	7	2.485	-0.530	-8.662	-1.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1332	8	2.502	-0.526	-8.816	-1.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1333	1A	8.300	-2.921	63.968	-19.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
1333	1B	-7.557	-2.921	-63.086	-19.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1333	1C	8.300	2.252	63.968	19.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1333	1D	-7.557	2.252	-63.086	19.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1333	1I	3.746	-4.536	33.125	-30.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
1333	1J	-3.003	-4.536	-32.243	-30.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
1333	1K	3.746	3.868	33.125	29.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
1333	1L	-3.003	3.868	-32.243	29.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
1333	1Q	3.220	-2.046	24.865	-11.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1333	1R	-2.478	-2.046	-23.983	-11.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--

1333	1S	3.220	1.377	24.865	11.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1333	1T	-2.478	1.377	-23.983	11.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1333	2	1.822	-0.303	-15.638	-2.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1333	7	1.145	-0.376	-9.231	-1.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1333	8	1.157	-0.374	-9.362	-1.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1334	1A	30.686	-9.965	77.505	-48.319	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.30	0.10	--
1334	1B	-24.595	-9.965	-78.478	-48.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.10	--
1334	1C	30.686	9.516	77.505	46.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.10	--
1334	1D	-24.595	9.516	-78.478	46.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.10	--
1334	1I	14.365	-13.451	55.746	-71.237	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.05	--
1334	1J	-8.274	-13.451	-56.719	-71.237	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.05	--
1334	1K	14.365	13.002	55.746	69.554	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.05	--
1334	1L	-8.274	13.002	-56.719	69.554	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.05	--
1334	1Q	13.539	-5.648	33.948	-28.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1334	1R	-7.448	-5.648	-34.921	-28.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1334	1S	13.539	5.200	33.948	26.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1334	1T	-7.448	5.200	-34.921	26.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1334	2	9.551	-0.988	-13.913	-6.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	--
1334	7	7.362	-0.590	-8.724	-3.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
1334	8	7.384	-0.592	-8.923	-3.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)				
1335	1A	17.241	-6.959	75.511	-35.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.08	--
1335	1B	-11.937	-6.959	-76.133	-35.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.08	--
1335	1C	17.241	6.354	75.511	33.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	--
1335	1D	-11.937	6.354	-76.133	33.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.08	--
1335	1I	9.648	-9.976	54.102	-54.383	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.33	0.03	--
1335	1J	-4.344	-9.976	-54.724	-54.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
1335	1K	9.648	9.371	54.102	52.340	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.32	0.03	--
1335	1L	-4.344	9.371	-54.724	52.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
1335	1Q	8.850	-4.204	32.814	-21.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
1335	1R	-3.546	-4.204	-33.436	-21.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1335	1S	8.850	3.599	32.814	19.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
1335	1T	-3.546	3.599	-33.436	19.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1335	2	6.581	-0.663	-15.004	-4.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
1335	7	5.212	-0.572	-9.114	-3.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1335	8	5.231	-0.568	-9.291	-3.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)				
1336	1A	18.454	-5.346	72.756	-28.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.08	--
1336	1B	-13.107	-5.346	-71.250	-28.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.08	--
1336	1C	18.454	4.570	72.756	26.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.08	--
1336	1D	-13.107	4.570	-71.250	26.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.08	--
1336	1I	11.132	-7.774	42.043	-43.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
1336	1J	-5.785	-7.774	-40.537	-43.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
1336	1K	11.132	6.998	42.043	41.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--
1336	1L	-5.785	6.998	-40.537	41.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
1336	1Q	9.375	-3.393	29.556	-17.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1336	1R	-4.028	-3.393	-28.050	-17.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1336	1S	9.375	2.617	29.556	15.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1336	1T	-4.028	2.617	-28.050	15.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1336	2	4.404	-0.722	-15.628	-4.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1336	7	3.511	-0.656	-9.072	-3.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1336	8	3.531	-0.651	-9.233	-3.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1337	1A	13.080	-3.869	78.687	-23.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.06	--
1337	1B	-9.849	-3.869	-75.703	-23.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.06	--
1337	1C	13.080	3.143	78.687	20.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.06	--
1337	1D	-9.849	3.143	-75.703	20.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--
1337	1I	7.289	-5.960	36.290	-35.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
1337	1J	-4.059	-5.960	-33.306	-35.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
1337	1K	7.289	5.234	36.290	33.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
1337	1L	-4.059	5.234	-33.306	33.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
1337	1Q	6.227	-2.630	29.720	-14.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1337	1R	-2.996	-2.630	-26.736	-14.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1337	1S	6.227	1.904	29.720	12.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1337	1T	-2.996	1.904	-26.736	12.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1337	2	2.260	-0.427	-17.043	-3.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1337	7	1.573	-0.466	-9.528	-3.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1337	8	1.589	-0.462	-9.682	-3.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1338	1A	42.880	-21.041	51.586	-120.537	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.74	0.09	--
1338	1B	-35.582	-21.041	-47.740	-120.537	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.09	--
1338	1C	42.880	20.836	51.586	118.733	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.73	0.09	--
1338	1D	-35.582	20.836	-47.740	118.733	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.09	--
1338	1I	41.396	-18.801	82.750	-71.887	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.11	--
1338	1J	-34.098	-18.801	-78.904	-71.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.11	--
1338	1K	41.396	18.596	82.750	70.083	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.11	--
1338	1L	-34.098	18.596	-78.904	70.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.11	--
1338	1Q	23.305	-9.380	35.651	-45.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.05	--
1338	1R	-16.007	-9.380	-31.805	-45.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	--
1338	1S	23.305	9.175	35.651	43.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.05	--
1338	1T	-16.007	9.175	-31.805	43.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
1338	2	10.154	-2.639	4.303	-18.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1338	7	8.041	-1.578	3.544	-11.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1338	8	8.057	-1.579	3.406	-11.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)				

1339	1A	26.274	-8.726	78.728	-41.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.10	--
1339	1B	-21.778	-8.726	-77.609	-41.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.09	--
1339	1C	26.274	8.212	78.728	40.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.10	--
1339	1D	-21.778	8.212	-77.609	40.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.09	--
1339	1I	10.914	-13.640	54.678	-61.592	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.04	--
1339	1J	-6.418	-13.640	-53.560	-61.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.04	--
1339	1K	10.914	13.126	54.678	60.568	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.04	--
1339	1L	-6.418	13.126	-53.560	60.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
1339	1Q	11.081	-5.430	34.588	-24.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1339	1R	-6.585	-5.430	-33.470	-24.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1339	1S	11.081	4.916	34.588	23.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1339	1T	-6.585	4.916	-33.470	23.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1339	2	7.964	-0.971	-13.622	-4.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
1339	7	5.990	-0.578	-8.371	-3.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1339	8	6.011	-0.579	-8.572	-3.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1340	1A	17.339	-7.282	75.775	-32.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.08	--
1340	1B	-13.305	-7.282	-75.240	-32.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	--
1340	1C	17.339	6.619	75.775	30.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
1340	1D	-13.305	6.619	-75.240	30.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.08	--
1340	1I	8.416	-10.733	52.157	-48.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
1340	1J	-4.382	-10.733	-51.622	-48.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
1340	1K	8.416	10.070	52.157	47.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	--
1340	1L	-4.382	10.070	-51.622	47.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
1340	1Q	8.073	-4.481	32.761	-19.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1340	1R	-4.039	-4.481	-32.227	-19.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1340	1S	8.073	3.818	32.761	18.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1340	1T	-4.039	3.818	-32.227	18.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1340	2	6.001	-0.628	-14.854	-3.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
1340	7	4.549	-0.538	-8.877	-2.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1340	8	4.566	-0.534	-9.054	-2.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1341	1A	14.271	-5.488	72.401	-25.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.07	--
1341	1B	-10.608	-5.488	-70.501	-25.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
1341	1C	14.271	4.703	72.401	24.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--
1341	1D	-10.608	4.703	-70.501	24.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
1341	1I	9.172	-8.269	42.976	-38.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
1341	1J	-5.509	-8.269	-41.076	-38.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
1341	1K	9.172	7.483	42.976	37.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
1341	1L	-5.509	7.483	-41.076	37.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
1341	1Q	7.238	-3.555	29.762	-15.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1341	1R	-3.576	-3.555	-27.862	-15.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1341	1S	7.238	2.769	29.762	14.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1341	1T	-3.576	2.769	-27.862	14.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1341	2	3.857	-0.605	-15.297	-3.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1341	7	2.845	-0.590	-8.769	-2.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1341	8	2.862	-0.586	-8.926	-2.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1342	1A	9.109	-3.598	69.405	-21.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
1342	1B	-7.689	-3.598	-67.223	-21.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
1342	1C	9.109	2.886	69.405	19.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.05	--
1342	1D	-7.689	2.886	-67.223	19.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.05	--
1342	1I	4.871	-5.683	34.171	-32.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
1342	1J	-3.451	-5.683	-31.989	-32.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
1342	1K	4.871	4.970	34.171	31.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
1342	1L	-3.451	4.970	-31.989	31.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
1342	1Q	3.975	-2.500	26.747	-13.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1342	1R	-2.555	-2.500	-24.565	-13.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1342	1S	3.975	1.788	26.747	11.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1342	1T	-2.555	1.788	-24.565	11.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1342	2	1.895	-0.372	-16.236	-2.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1342	7	1.167	-0.429	-9.240	-2.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1342	8	1.180	-0.426	-9.382	-2.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1343	1A	15.687	-7.629	76.674	-31.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.07	--
1343	1B	-13.838	-7.629	-75.532	-31.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	--
1343	1C	15.687	7.061	76.674	32.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.07	--
1343	1D	-13.838	7.061	-75.532	32.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
1343	1I	6.739	-11.108	53.381	-47.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	--
1343	1J	-4.890	-11.108	-52.239	-47.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
1343	1K	6.739	10.540	53.381	47.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.03	--
1343	1L	-4.890	10.540	-52.239	47.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
1343	1Q	6.366	-4.602	33.828	-18.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1343	1R	-4.517	-4.602	-32.686	-18.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1343	1S	6.366	4.034	33.828	18.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1343	1T	-4.517	4.034	-32.686	18.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1343	2	4.757	-0.951	-13.301	-3.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1343	7	3.358	-0.591	-7.956	-1.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1343	8	3.371	-0.591	-8.156	-1.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1344	1A	15.407	-5.610	74.138	-24.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	--
1344	1B	-13.399	-5.610	-72.807	-24.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
1344	1C	15.407	4.924	74.138	25.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.07	--
1344	1D	-13.399	4.924	-72.807	25.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
1344	1I	8.102	-8.409	50.100	-37.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
1344	1J	-6.094	-8.409	-48.769	-37.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
1344	1K	8.102	7.722	50.100	38.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1344	1L	-6.094	7.722	-48.769	38.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--

1344	1Q	6.650	-3.558	32.024	-14.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1344	1R	-4.642	-3.558	-30.693	-14.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1344	1S	6.650	2.871	32.024	15.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1344	1T	-4.642	2.871	-30.693	15.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1344	2	4.637	-0.666	-14.298	-2.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1344	7	3.244	-0.458	-8.330	-1.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1344	8	3.258	-0.454	-8.505	-1.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1345	1A	12.112	-4.227	69.356	-20.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.05	--
1345	1B	-10.742	-4.227	-67.557	-20.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.05	--
1345	1C	12.112	3.511	69.356	21.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
1345	1D	-10.742	3.511	-67.557	21.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
1345	1I	6.674	-6.247	42.840	-30.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
1345	1J	-5.305	-6.247	-41.041	-30.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
1345	1K	6.674	5.531	42.840	31.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
1345	1L	-5.305	5.531	-41.041	31.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
1345	1Q	5.147	-2.752	28.915	-11.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1345	1R	-3.777	-2.752	-27.117	-11.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1345	1S	5.147	2.036	28.915	12.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1345	1T	-3.777	2.036	-27.117	12.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1345	2	3.253	-0.466	-14.731	-1.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1345	7	2.122	-0.453	-8.449	-0.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1345	8	2.137	-0.451	-8.600	-0.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1346	1A	7.877	-2.685	61.443	-16.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1346	1B	-7.710	-2.685	-61.099	-16.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1346	1C	7.877	2.098	61.443	17.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1346	1D	-7.710	2.098	-61.099	17.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1346	1I	3.704	-4.137	33.518	-25.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
1346	1J	-3.538	-4.137	-33.174	-25.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
1346	1K	3.704	3.550	33.518	26.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
1346	1L	-3.538	3.550	-33.174	26.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
1346	1Q	2.906	-1.856	24.132	-9.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1346	1R	-2.739	-1.856	-23.787	-9.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1346	1S	2.906	1.269	24.132	10.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1346	1T	-2.739	1.269	-23.787	10.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1346	2	1.657	-0.243	-14.783	-1.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1346	7	1.028	-0.317	-8.845	-0.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1346	8	1.038	-0.315	-8.972	-0.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1347	1A	10.339	-6.535	77.620	-22.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
1347	1B	-9.784	-6.535	-76.498	-22.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
1347	1C	10.339	5.992	77.620	23.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
1347	1D	-9.784	5.992	-76.498	23.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
1347	1I	6.447	-9.469	53.531	-33.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
1347	1J	-5.893	-9.469	-52.409	-33.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
1347	1K	6.447	8.926	53.531	34.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
1347	1L	-5.893	8.926	-52.409	34.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
1347	1Q	4.495	-3.961	34.066	-12.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1347	1R	-3.940	-3.961	-32.944	-12.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1347	1S	4.495	3.418	34.066	14.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1347	1T	-3.940	3.418	-32.944	14.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1347	2	2.794	-0.940	-13.243	-1.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1347	7	1.829	-0.630	-7.828	-0.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1347	8	1.832	-0.629	-8.024	-0.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1348	1A	11.716	-4.940	72.292	-17.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
1348	1B	-11.109	-4.940	-70.659	-17.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.05	--
1348	1C	11.716	4.322	72.292	19.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
1348	1D	-11.109	4.322	-70.659	19.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.05	--
1348	1I	7.860	-7.308	49.016	-26.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
1348	1J	-7.254	-7.308	-47.382	-26.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1348	1K	7.860	6.691	49.016	27.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
1348	1L	-7.254	6.691	-47.382	27.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1348	1Q	5.017	-3.117	31.326	-10.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1348	1R	-4.410	-3.117	-29.693	-10.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1348	1S	5.017	2.499	31.326	11.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1348	1T	-4.410	2.499	-29.693	11.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1348	2	3.237	-0.717	-13.718	-0.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1348	7	2.081	-0.495	-7.897	-0.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1348	8	2.089	-0.495	-8.066	-0.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1349	1A	10.713	-3.592	66.834	-14.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
1349	1B	-10.371	-3.592	-65.491	-14.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.04	--
1349	1C	10.713	3.015	66.834	16.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1349	1D	-10.371	3.015	-65.491	16.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
1349	1I	7.185	-5.326	42.933	-21.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
1349	1J	-6.843	-5.326	-41.590	-21.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1349	1K	7.185	4.750	42.933	23.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
1349	1L	-6.843	4.750	-41.590	23.203	--	--	4.5						

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1350	1A	5.624	-2.254	57.072	-11.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1350	1B	-5.481	-2.254	-56.818	-11.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1350	1C	5.624	1.832	57.072	14.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1350	1D	-5.481	1.832	-56.818	14.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1350	1I	3.844	-3.473	33.995	-18.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
1350	1J	-3.700	-3.473	-33.740	-18.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1350	1K	3.844	3.051	33.995	20.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
1350	1L	-3.700	3.051	-33.740	20.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1350	1Q	2.367	-1.521	23.085	-6.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1350	1R	-2.223	-1.521	-22.830	-6.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1350	1S	2.367	1.099	23.085	8.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1350	1T	-2.223	1.099	-22.830	8.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1350	2	1.345	-0.228	-13.494	0.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1350	7	0.844	-0.191	-8.088	0.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1350	8	0.851	-0.190	-8.197	0.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1351	1A	6.544	-5.327	76.502	-13.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1351	1B	-6.640	-5.327	-75.398	-13.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1351	1C	6.544	4.882	76.502	15.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1351	1D	-6.640	4.882	-75.398	15.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1351	1I	6.894	-7.623	52.385	-19.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1351	1J	-6.990	-7.623	-51.281	-19.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
1351	1K	6.894	7.178	52.385	20.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1351	1L	-6.990	7.178	-51.281	20.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1351	1Q	3.401	-3.210	33.480	-7.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1351	1R	-3.497	-3.210	-32.376	-7.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1351	1S	3.401	2.765	33.480	9.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1351	1T	-3.497	2.765	-32.376	9.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1351	2	1.453	-0.914	-13.101	0.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1351	7	0.873	-0.664	-7.718	0.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1351	8	0.865	-0.661	-7.906	0.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1352	1A	7.975	-4.090	69.966	-10.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1352	1B	-7.881	-4.090	-68.276	-10.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
1352	1C	7.975	3.610	69.966	12.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1352	1D	-7.881	3.610	-68.276	12.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
1352	1I	8.148	-5.916	48.104	-14.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1352	1J	-8.054	-5.916	-46.414	-14.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.04	--
1352	1K	8.148	5.436	48.104	16.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1352	1L	-8.054	5.436	-46.414	16.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1352	1Q	3.929	-2.534	30.485	-5.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1352	1R	-3.835	-2.534	-28.795	-5.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
1352	1S	3.929	2.054	30.485	7.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1352	1T	-3.835	2.054	-28.795	7.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
1352	2	2.209	-0.757	-13.144	0.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1352	7	1.353	-0.573	-7.550	1.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1352	8	1.354	-0.572	-7.712	0.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1353	1A	8.003	-2.995	64.280	-8.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1353	1B	-7.952	-2.995	-63.011	-8.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1353	1C	8.003	2.592	64.280	10.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1353	1D	-7.952	2.592	-63.011	10.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1353	1I	7.583	-4.436	43.274	-11.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1353	1J	-7.532	-4.436	-42.006	-11.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
1353	1K	7.583	4.033	43.274	13.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1353	1L	-7.532	4.033	-42.006	13.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1353	1Q	3.711	-1.905	27.502	-4.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1353	1R	-3.660	-1.905	-26.234	-4.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1353	1S	3.711	1.502	27.502	6.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1353	1T	-3.660	1.502	-26.234	6.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1353	2	1.978	-0.558	-13.155	1.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1353	7	1.205	-0.428	-7.641	1.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1353	8	1.209	-0.429	-7.776	1.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1354	1A	4.777	-1.978	54.670	-6.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1354	1B	-4.754	-1.978	-54.471	-6.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1354	1C	4.777	1.736	54.670	8.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1354	1D	-4.754	1.736	-54.471	8.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1354	1I	4.234	-3.063	35.350	-9.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1354	1J	-4.211	-3.063	-35.151	-9.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1354	1K	4.234	2.821	35.350	11.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1354	1L	-4.211	2.821	-35.151	11.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1354	1Q	2.148	-1.275	22.733	-3.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1354	1R	-2.125	-1.275	-22.534	-3.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1354	1S	2.148	1.032	22.733	5.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1354	1T	-2.125	1.032	-22.534	5.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1354	2	1.054	-0.320	-12.513	1.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1354	7	0.642	-0.237	-7.520	1.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1354	8	0.645	-0.238	-7.621	1.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1355	1A	4.595	-5.165	74.571	-14.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1355	1B	-4.489	-5.165	-73.526										

1355	1K	7.882	8.048	50.183	27.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1355	1L	-7.776	8.048	-49.138	27.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1355	1Q	3.214	-3.423	32.506	-9.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1355	1R	-3.108	-3.423	-31.461	-9.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1355	1S	3.214	2.906	32.506	10.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1355	1T	-3.108	2.906	-31.461	10.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1355	2	0.669	-0.857	-12.747	1.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1355	7	0.422	-0.669	-7.503	1.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1355	8	0.405	-0.664	-7.682	1.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1356	1A	5.329	-4.093	67.853	-11.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1356	1B	-5.049	-4.093	-66.129	-11.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1356	1C	5.329	3.535	67.853	12.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1356	1D	-5.049	3.535	-66.129	12.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1356	1I	9.218	-6.586	47.332	-19.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1356	1J	-8.939	-6.586	-45.608	-19.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1356	1K	9.218	6.029	47.332	21.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1356	1L	-8.939	6.029	-45.608	21.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1356	1Q	3.587	-2.726	29.812	-7.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1356	1R	-3.308	-2.726	-28.088	-7.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1356	1S	3.587	2.168	29.812	8.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1356	1T	-3.308	2.168	-28.088	8.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1356	2	1.548	-0.768	-12.618	1.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1356	7	1.000	-0.627	-7.257	1.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1356	8	0.992	-0.625	-7.409	1.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1357	1A	5.978	-3.061	62.579	-8.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1357	1B	-5.785	-3.061	-61.212	-8.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1357	1C	5.978	2.573	62.579	10.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1357	1D	-5.785	2.573	-61.212	10.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1357	1I	8.362	-4.797	44.097	-16.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1357	1J	-8.169	-4.797	-42.731	-16.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1357	1K	8.362	4.309	44.097	18.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1357	1L	-8.169	4.309	-42.731	18.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1357	1Q	3.451	-2.044	27.311	-5.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1357	1R	-3.258	-2.044	-25.944	-5.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1357	1S	3.451	1.556	27.311	7.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1357	1T	-3.258	1.556	-25.944	7.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1357	2	1.498	-0.635	-12.504	1.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1357	7	0.950	-0.526	-7.265	1.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1357	8	0.948	-0.526	-7.394	1.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1358	1A	3.621	-2.094	53.937	-7.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1358	1B	-3.575	-2.094	-53.691	-7.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1358	1C	3.621	1.769	53.937	9.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1358	1D	-3.575	1.769	-53.691	9.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1358	1I	4.686	-3.133	37.793	-13.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1358	1J	-4.640	-3.133	-37.547	-13.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1358	1K	4.686	2.808	37.793	15.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
1358	1L	-4.640	2.808	-37.547	15.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1358	1Q	1.982	-1.358	23.127	-4.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1358	1R	-1.937	-1.358	-22.880	-4.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1358	1S	1.982	1.033	23.127	6.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1358	1T	-1.937	1.033	-22.880	6.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1358	2	0.798	-0.434	-11.832	2.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1358	7	0.492	-0.357	-7.095	1.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1358	8	0.492	-0.357	-7.195	1.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1359	1A	9.462	-6.337	76.801	-23.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
1359	1B	-8.590	-6.337	-75.863	-23.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
1359	1C	9.462	5.747	76.801	24.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
1359	1D	-8.590	5.747	-75.863	24.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
1359	1I	11.523	-10.374	49.417	-39.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.06	--
1359	1J	-10.651	-10.374	-48.479	-39.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.06	--
1359	1K	11.523	9.784	49.417	40.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.06	--
1359	1L	-10.651	9.784	-48.479	40.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.06	--
1359	1Q	5.524	-4.144	32.907	-14.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1359	1R	-4.652	-4.144	-31.969	-14.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1359	1S	5.524	3.553	32.907	15.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1359	1T	-4.652	3.553	-31.969	15.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1359	2	1.312	-0.752	-13.067	2.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1359	7	1.015	-0.627	-7.745	1.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1359	8	1.022	-0.621	-7.943	1.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1360	1A	9.803	-5.026	71.842	-18.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1360	1B	-8.668	-5.026	-70.205	-18.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1360	1C	9.803	4.356	71.842	19.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1360	1D	-8.668	4.356	-70.205	19.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1360	1I	12.586	-7.872	50.277	-31.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
1360	1J	-11.451	-7.872	-48.639	-31.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.06	--
1360	1K	12.586	7.202	50.277	32.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.06	--
1360	1L	-11.451	7.202	-48.639	32.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	--
1360	1Q	5.840	-3.291	31.515	-11.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1360	1R	-4.706	-3.291	-29.878	-11.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1360	1S	5.840	2.621	31.515	12.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1360	1T	-4.706	2.621	-29.878	12.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1360	2	1.547	-0.728	-12.433	2.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1360	7	1.125	-0.634	-7.122	1.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

1360	8	1.137	-0.631	-7.295	1.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1361	1A	8.494	-3.663	65.885	-15.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1361	1B	-7.753	-3.663	-64.326	-15.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1361	1C	8.494	3.012	65.885	16.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1361	1D	-7.753	3.012	-64.326	16.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1361	1I	10.773	-5.697	47.764	-25.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1361	1J	-10.032	-5.697	-46.205	-25.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1361	1K	10.773	5.047	47.764	27.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1361	1L	-10.032	5.047	-46.205	27.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1361	1Q	4.891	-2.466	29.064	-9.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1361	1R	-4.150	-2.466	-27.505	-9.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1361	1S	4.891	1.815	29.064	10.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1361	1T	-4.150	1.815	-27.505	10.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1361	2	1.218	-0.691	-12.049	2.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1361	7	0.923	-0.606	-7.010	1.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1361	8	0.913	-0.604	-7.134	1.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1362	1A	4.729	-2.473	56.742	-12.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1362	1B	-4.462	-2.473	-56.266	-12.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1362	1C	4.729	1.971	56.742	14.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
1362	1D	-4.462	1.971	-56.266	14.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1362	1I	5.732	-3.633	41.914	-21.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
1362	1J	-5.464	-3.633	-41.437	-21.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1362	1K	5.732	3.131	41.914	23.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
1362	1L	-5.464	3.131	-41.437	23.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
1362	1Q	2.623	-1.648	24.871	-7.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1362	1R	-2.356	-1.648	-24.395	-7.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1362	1S	2.623	1.145	24.871	9.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1362	1T	-2.356	1.145	-24.395	9.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1362	2	0.646	-0.547	-11.499	2.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1362	7	0.434	-0.475	-6.843	1.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1362	8	0.431	-0.474	-6.945	1.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1363	1A	17.213	-7.613	77.592	-32.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.07	--
1363	1B	-14.658	-7.613	-76.715	-32.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
1363	1C	17.213	7.028	77.592	32.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.07	--
1363	1D	-14.658	7.028	-76.715	32.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
1363	1I	17.566	-12.011	48.444	-54.340	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.33	0.07	--
1363	1J	-15.011	-12.011	-47.567	-54.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.07	--
1363	1K	17.566	11.426	48.444	53.995	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.07	--
1363	1L	-15.011	11.426	-47.567	53.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.07	--
1363	1Q	9.483	-4.811	32.899	-20.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1363	1R	-6.928	-4.811	-32.021	-20.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1363	1S	9.483	4.226	32.899	19.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1363	1T	-6.928	4.226	-32.021	19.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1363	2	3.421	0.772	-14.224	3.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1363	7	2.733	-0.526	-8.592	2.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1363	8	2.748	-0.519	-8.793	2.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
1364	1A	13.529	-5.883	75.185	-26.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.06	--
1364	1B	-10.715	-5.883	-74.025	-26.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.06	--
1364	1C	13.529	5.183	75.185	25.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.06	--
1364	1D	-10.715	5.183	-74.025	25.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.06	--
1364	1I	15.618	-9.015	52.085	-42.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.07	--
1364	1J	-12.804	-9.015	-50.925	-42.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.07	--
1364	1K	15.618	8.315	52.085	42.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.07	--
1364	1L	-12.804	8.315	-50.925	42.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.07	--
1364	1Q	8.216	-3.767	32.684	-16.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1364	1R	-5.402	-3.767	-31.524	-16.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1364	1S	8.216	3.067	32.684	15.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1364	1T	-5.402	3.067	-31.524	15.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1364	2	2.886	0.634	-13.346	2.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1364	7	2.329	-0.570	-7.800	1.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1364	8	2.343	-0.565	-7.976	1.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1365	1A	10.506	-4.210	69.521	-20.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
1365	1B	-8.349	-4.210	-67.522	-20.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
1365	1C	10.506	3.447	69.521	21.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
1365	1D	-8.349	3.447	-67.522	21.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
1365	1I	12.382	-6.554	53.617	-34.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
1365	1J	-10.225	-6.554	-51.618	-34.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.06	--
1365	1K	12.382	5.791	53.617	34.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.06	--
1365	1L	-10.225	5.791	-51.618	34.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.06	--
1365	1Q	6.375	-2.841	31.463	-12.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1365	1R	-4.217	-2.841	-29.465	-12.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1365	1S	6.375	2.078	31.463	13.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1365	1T	-4.217	2.078	-29.465	13.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1365	2	1.718	-0.690	-12.293	2.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1365	7	1.292	-0.636	-6.931	1.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1365	8	1.299	-0.633	-7.078	1.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1366	1A	6.830	-3.034	61.219	-17.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
1366	1B	-6.254	-3.034	-60.295	-17.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1366	1C	6.830	2.382	61.219	18.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1366	1D	-6.254	2.382	-60.295	18.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--

1366	1I	7.715	-4.398	47.756	-28.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
1366	1J	-7.139	-4.398	-46.832	-28.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
1366	1K	7.715	3.745	47.756	29.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
1366	1L	-7.139	3.745	-46.832	29.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
1366	1Q	3.709	-2.030	27.480	-10.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1366	1R	-3.133	-2.030	-26.557	-10.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1366	1S	3.709	1.378	27.480	11.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1366	1T	-3.133	1.378	-26.557	11.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1366	2	0.845	-0.620	-11.796	2.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1366	7	0.541	-0.562	-6.891	1.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1366	8	0.552	-0.560	-7.021	1.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1367	1A	24.231	-13.054	47.259	-64.610	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.08	--
1367	1B	-19.540	-13.054	-46.429	-64.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.08	--
1367	1C	24.231	12.517	47.259	63.468	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.08	--
1367	1D	-19.540	12.517	-46.429	63.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.08	--
1367	1I	24.976	-8.833	78.759	-38.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.09	--
1367	1J	-20.285	-8.833	-77.929	-38.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.09	--
1367	1K	24.976	8.296	78.759	37.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.09	--
1367	1L	-20.285	8.296	-77.929	37.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.09	--
1367	1Q	13.804	-5.332	32.923	-24.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1367	1R	-9.113	-5.332	-32.093	-24.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1367	1S	13.804	4.795	32.923	23.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1367	1T	-9.113	4.795	-32.093	23.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1367	2	7.016	-2.207	-8.725	-10.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1367	7	5.458	-1.328	-5.497	-6.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
1367	8	5.474	-1.326	-5.696	-6.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1368	1A	16.557	-10.505	52.136	-50.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	--
1368	1B	-12.238	-10.505	-51.653	-50.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.08	--
1368	1C	16.557	9.845	52.136	48.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.08	--
1368	1D	-12.238	9.845	-51.653	48.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	--
1368	1I	14.681	-6.527	77.056	-31.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.07	--
1368	1J	-10.362	-6.527	-76.573	-31.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	--
1368	1K	14.681	5.868	77.056	29.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.07	--
1368	1L	-10.362	5.868	-76.573	29.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
1368	1Q	9.377	-4.251	33.018	-19.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1368	1R	-5.058	-4.251	-32.534	-19.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1368	1S	9.377	3.591	33.018	18.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1368	1T	-5.058	3.591	-32.534	18.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1368	2	5.517	-1.571	-8.647	-8.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1368	7	4.293	-0.935	-5.161	-5.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1368	8	4.309	-0.935	-5.340	-5.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1369	1A	13.587	-8.003	56.375	-40.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.07	--
1369	1B	-9.540	-8.003	-54.366	-40.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.07	--
1369	1C	13.587	7.214	56.375	38.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.07	--
1369	1D	-9.540	7.214	-54.366	38.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.07	--
1369	1I	14.435	-5.208	70.767	-25.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.06	--
1369	1J	-10.389	-5.208	-68.758	-25.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.06	--
1369	1K	14.435	4.418	70.767	23.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.06	--
1369	1L	-10.389	4.418	-68.758	23.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	--
1369	1Q	8.404	-3.427	32.451	-15.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1369	1R	-4.358	-3.427	-30.442	-15.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1369	1S	8.404	2.638	32.451	14.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1369	1T	-4.358	2.638	-30.442	14.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1369	2	3.806	-1.225	-8.408	-7.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1369	7	2.861	-0.736	-4.592	-4.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1369	8	2.878	-0.736	-4.753	-4.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1370	1A	8.259	-5.423	58.157	-33.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
1370	1B	-6.462	-5.423	-55.510	-33.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1370	1C	8.259	4.700	58.157	31.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	--
1370	1D	-6.462	4.700	-55.510	31.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
1370	1I	8.657	-3.848	66.585	-21.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
1370	1J	-6.860	-3.848	-63.938	-21.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
1370	1K	8.657	3.125	66.585	19.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
1370	1L	-6.860	3.125	-63.938	19.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.05	--
1370	1Q	4.787	-2.500	31.664	-13.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1370	1R	-2.990	-2.500	-29.017	-13.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1370	1S	4.787	1.777	31.664	11.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1370	1T	-2.990	1.777	-29.017	11.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1370	2	1.660	-0.724	-8.490	-6.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1370	7	1.046	-0.405	-4.456	-3.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1370	8	1.060	-0.406	-4.603	-3.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1371	1A	15.588	-11.464	48.784	-49.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.07	--
1371	1B	-13.608	-11.464	-47.837	-49.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.07	--
1371	1C	15.588	10.869	48.784	50.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.07	--
1371	1D	-13.608	10.869	-47.837	50.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.07	--
1371	1I	14.568	-7.205	77.316	-29.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.07	--
1371	1J	-12.588	-7.205	-76.369	-29.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
1371	1K	14.568	6.610	77.316	30.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.07	--
1371	1L	-12.588	6.610	-76.369	30.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.07	--
1371	1Q	8.138	-4.595	32.923	-18.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1371	1R	-6.158	-4.595	-31.975	-18.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1371	1S	8.138	4.000	32.923	18.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1371	1T	-6.158	4.000	-31.975	18.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--

1371	2	4.269	-2.056	-9.108	-7.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1371	7	3.088	-1.250	-5.472	-4.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1371	8	3.100	-1.250	-5.672	-4.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1372	1A	14.944	-8.573	51.603	-39.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.07	--
1372	1B	-12.695	-8.573	-50.256	-39.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.07	--
1372	1C	14.944	7.873	51.603	39.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.07	--
1372	1D	-12.695	7.873	-50.256	39.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.07	--
1372	1I	12.609	-5.594	74.115	-23.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
1372	1J	-10.360	-5.594	-72.768	-23.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
1372	1K	12.609	4.894	74.115	24.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
1372	1L	-10.360	4.894	-72.768	24.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
1372	1Q	7.592	-3.598	32.342	-14.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1372	1R	-5.343	-3.598	-30.995	-14.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1372	1S	7.592	2.898	32.342	15.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1372	1T	-5.343	2.898	-30.995	15.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1372	2	4.082	-1.500	-8.449	-5.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1372	7	2.923	-0.910	-4.810	-3.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1372	8	2.936	-0.911	-4.985	-3.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1373	1A	12.021	-6.359	52.169	-31.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.05	--
1373	1B	-10.415	-6.359	-50.173	-31.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
1373	1C	12.021	5.622	52.169	32.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.05	--
1373	1D	-10.415	5.622	-50.173	32.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
1373	1I	10.021	-4.081	68.605	-19.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1373	1J	-8.416	-4.081	-66.609	-19.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1373	1K	10.021	3.345	68.605	20.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1373	1L	-8.416	3.345	-66.609	20.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1373	1Q	5.938	-2.754	30.886	-11.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1373	1R	-4.332	-2.754	-28.891	-11.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1373	1S	5.938	2.017	30.886	12.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1373	1T	-4.332	2.017	-28.891	12.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1373	2	2.812	-1.053	-7.744	-4.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1373	7	1.861	-0.635	-4.194	-2.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1373	8	1.876	-0.636	-4.347	-2.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1374	1A	7.443	-4.198	45.751	-26.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
1374	1B	-7.157	-4.198	-45.055	-26.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
1374	1C	7.443	3.585	45.751	27.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
1374	1D	-7.157	3.585	-45.055	27.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
1374	1I	6.552	-2.872	59.835	-16.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1374	1J	-6.267	-2.872	-59.139	-16.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1374	1K	6.552	2.260	59.835	17.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
1374	1L	-6.267	2.260	-59.139	17.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1374	1Q	3.474	-1.926	26.593	-10.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1374	1R	-3.189	-1.926	-25.898	-10.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1374	1S	3.474	1.313	26.593	11.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1374	1T	-3.189	1.313	-25.898	11.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1374	2	1.385	-0.564	-7.316	-3.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1374	7	0.855	-0.304	-4.262	-2.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1374	8	0.866	-0.307	-4.386	-2.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1375	1A	10.314	-9.829	49.359	-35.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	--
1375	1B	-9.742	-9.829	-48.388	-35.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
1375	1C	10.314	9.253	49.359	36.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	--
1375	1D	-9.742	9.253	-48.388	36.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
1375	1I	8.037	-5.962	76.096	-20.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1375	1J	-7.466	-5.962	-75.125	-20.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
1375	1K	8.037	5.386	76.096	21.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
1375	1L	-7.466	5.386	-75.125	21.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1375	1Q	4.808	-3.926	32.723	-12.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1375	1R	-4.237	-3.926	-31.752	-12.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1375	1S	4.808	3.349	32.723	14.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1375	1T	-4.237	3.349	-31.752	14.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1375	2	-2.663	-1.864	-9.742	-4.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
1375	7	1.682	-1.174	-5.735	-2.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1375	8	1.686	-1.174	-5.932	-2.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1376	1A	11.651	-7.539	49.503	-28.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
1376	1B	-10.887	-7.539	-47.798	-28.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1376	1C	11.651	6.895	49.503	29.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
1376	1D	-10.887	6.895	-47.798	29.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
1376	1I	8.492	-4.770	70.671	-16.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
1376	1J	-7.728	-4.770	-68.966	-16.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1376	1K	8.492	4.126	70.671	17.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1376	1L	-7.728	4.126	-68.966	17.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1376	1Q	5.144	-3.143	31.048	-10.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1376	1R	-4.380	-3.143	-29.343	-10.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1376	1S	5.144	2.499	31.048	11.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1376	1T	-4.380	2.499	-29.343	11.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1376	2	2.768	-1.420	-8.262	-3.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1376	7	1.790	-0.907	-4.599	-1.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1376	8	1.798	-0.907	-4.768	-1.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1377	1A	10.166	-5.465	46.166	-22.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1377	1B	-9.706	-5.465	-44.634	-22.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--

1377	1C	10.166	4.858	46.166	24.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1377	1D	-9.706	4.858	-44.634	24.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1377	1I	7.814	-3.503	64.741	-13.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1377	1J	-7.354	-3.503	-63.209	-13.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1377	1K	7.814	2.896	64.741	15.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1377	1L	-7.354	2.896	-63.209	15.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1377	1Q	4.463	-2.355	28.393	-8.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1377	1R	-4.002	-2.355	-26.861	-8.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1377	1S	4.463	1.748	28.393	10.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1377	1T	-4.002	1.748	-26.861	10.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1377	2	2.155	-0.980	-7.070	-2.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1377	7	1.338	-0.624	-3.908	-0.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1377	8	1.349	-0.626	-4.053	-0.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1378	1A	5.336	-3.510	40.602	-19.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1378	1B	-5.155	-3.510	-40.120	-19.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1378	1C	5.336	3.057	40.602	21.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
1378	1D	-5.155	3.057	-40.120	21.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
1378	1I	4.390	-2.372	55.778	-11.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1378	1J	-4.209	-2.372	-55.296	-11.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1378	1K	4.390	1.920	55.778	13.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1378	1L	-4.209	1.920	-55.296	13.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1378	1Q	2.410	-1.572	24.313	-6.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1378	1R	-2.229	-1.572	-23.831	-6.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1378	1S	2.410	1.119	24.313	8.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1378	1T	-2.229	1.119	-23.831	8.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1378	2	1.107	-0.533	-5.801	-1.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1378	7	0.690	-0.313	-3.404	-0.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1378	8	0.697	-0.315	-3.514	-0.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1379	1A	7.180	-8.067	50.468	-21.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
1379	1B	-7.237	-8.067	-49.455	-21.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1379	1C	7.180	7.584	50.468	23.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1379	1D	-7.237	7.584	-49.455	23.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1379	1I	3.762	-5.024	74.126	-11.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1379	1J	-3.819	-5.024	-73.114	-11.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1379	1K	3.762	4.540	74.126	13.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
1379	1L	-3.819	4.540	-73.114	13.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1379	1Q	2.776	-3.260	32.431	-7.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1379	1R	-2.834	-3.260	-31.419	-7.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1379	1S	2.776	2.776	32.431	9.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1379	1T	-2.834	2.776	-31.419	9.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1379	2	-2.885	-1.634	-10.390	-1.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1379	7	-1.747	-1.082	-6.078	0.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1379	8	-1.761	-1.081	-6.270	0.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1380	1A	8.734	-6.186	47.312	-16.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1380	1B	-8.631	-6.186	-45.585	-16.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1380	1C	8.734	5.672	47.312	18.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
1380	1D	-8.631	5.672	-45.585	18.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1380	1I	5.477	-3.848	67.928	-8.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1380	1J	-5.375	-3.848	-66.201	-8.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1380	1K	5.477	3.334	67.928	10.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1380	1L	-5.375	3.334	-66.201	10.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1380	1Q	3.428	-2.557	29.795	-5.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1380	1R	-3.325	-2.557	-28.068	-5.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1380	1S	3.428	2.043	29.795	7.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1380	1T	-3.325	2.043	-28.068	7.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1380	2	-2.357	-1.319	-8.115	0.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1380	7	-1.388	-0.899	-4.500	0.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1380	8	-1.394	-0.898	-4.662	0.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1381	1A	8.088	-4.572	43.742	-13.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1381	1B	-8.018	-4.572	-42.354	-13.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1381	1C	8.088	4.136	43.742	15.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1381	1D	-8.018	4.136	-42.354	15.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1381	1I	6.403	-2.902	62.849	-7.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1381	1J	-6.333	-2.902	-61.461	-7.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1381	1K	6.403	2.466	62.849	9.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1381	1L	-6.333	2.466	-61.461	9.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1381	1Q	3.417	-1.931	27.266	-4.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1381	1R	-3.347	-1.931	-25.878	-4.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1381	1S	3.417	1.495	27.266	6.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1381	1T	-3.347	1.495	-25.878	6.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1381	2	1.591	-0.964	-6.297	1.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1381	7	0.949	-0.662	-3.480	1.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1381	8	0.954	-0.663	-3.616	1.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1382	1A	4.538	-3.070	36.903	-10.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1382	1B	-4.547	-3.070	-36.581	-10.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1382	1C	4.538	2.798	36.903	13.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1382	1D	-4.547	2.798	-36.581	13.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1382	1I	3.848	-2.041	53.948	-5.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1382	1J	-3.857	-2.041	-53.626	-5.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1382	1K	3.848	1.769	53.948	7.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1382	1L	-3.857	1.769	-53.626	7.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1382	1Q	1.970	-1.306	22.918	-3.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1382	1R	-1.979	-1.306	-22.597	-3.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

1382	1S	1.970	1.033	22.918	5.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1382	1T	-1.979	1.033	-22.597	5.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1382	2	0.833	-0.585	-4.450	1.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1382	7	0.498	-0.387	-2.634	1.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1382	8	0.502	-0.389	-2.736	1.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1383	1A	6.784	-8.173	52.681	-23.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1383	1B	-6.810	-8.173	-51.650	-23.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1383	1C	6.784	7.693	52.681	24.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
1383	1D	-6.810	7.693	-51.650	24.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
1383	1I	7.686	-5.677	76.924	-16.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1383	1J	-7.712	-5.677	-75.892	-16.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
1383	1K	7.686	5.197	76.924	17.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1383	1L	-7.712	5.197	-75.892	17.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1383	1Q	3.703	-3.435	33.648	-9.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1383	1R	-3.729	-3.435	-32.617	-9.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1383	1S	3.703	2.955	33.648	10.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1383	1T	-3.729	2.955	-32.617	10.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1383	2	-2.578	-1.358	-10.926	3.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1383	7	-1.540	-0.955	-6.387	2.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1383	8	-1.545	-0.953	-6.569	2.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1384	1A	8.053	-6.328	48.253	-17.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1384	1B	-7.924	-6.328	-46.554	-17.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1384	1C	8.053	5.802	48.253	19.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1384	1D	-7.924	5.802	-46.554	19.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
1384	1I	9.092	-4.347	70.555	-12.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1384	1J	-8.963	-4.347	-68.856	-12.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	--
1384	1K	9.092	3.821	70.555	14.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
1384	1L	-8.963	3.821	-68.856	14.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.04	--
1384	1Q	4.211	-2.711	30.681	-6.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1384	1R	-4.082	-2.711	-28.982	-6.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
1384	1S	4.211	2.185	30.681	8.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1384	1T	-4.082	2.185	-28.982	8.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1384	2	-2.161	-1.184	-7.997	3.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1384	7	-1.270	-0.866	-4.443	2.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1384	8	-1.268	-0.865	-4.597	2.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1385	1A	7.486	-4.655	43.078	-14.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1385	1B	-7.400	-4.655	-41.702	-14.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1385	1C	7.486	4.199	43.078	16.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1385	1D	-7.400	4.199	-41.702	16.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1385	1I	8.768	-3.146	64.907	-10.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1385	1J	-8.683	-3.146	-63.531	-10.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
1385	1K	8.768	2.690	64.907	12.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1385	1L	-8.683	2.690	-63.531	12.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
1385	1Q	3.903	-2.016	27.646	-5.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1385	1R	-3.817	-2.016	-26.270	-5.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1385	1S	3.903	1.560	27.646	7.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1385	1T	-3.817	1.560	-26.270	7.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1385	2	-1.451	-0.966	-5.576	3.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1385	7	-0.860	-0.715	-3.065	2.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1385	8	-0.854	-0.715	-3.194	2.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1386	1A	4.143	-3.113	34.832	-11.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1386	1B	-4.132	-3.113	-34.511	-11.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1386	1C	4.143	2.818	34.832	14.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1386	1D	-4.132	2.818	-34.511	14.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1386	1I	5.131	-2.020	55.298	-8.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1386	1J	-5.120	-2.020	-54.976	-8.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1386	1K	5.131	1.725	55.298	10.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1386	1L	-5.120	1.725	-54.976	10.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1386	1Q	2.220	-1.321	22.796	-4.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1386	1R	-2.209	-1.321	-22.475	-4.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1386	1S	2.220	1.027	22.796	6.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1386	1T	-2.209	1.027	-22.475	6.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1386	2	-0.644	-0.681	-3.238	2.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1386	7	-0.380	-0.496	-1.907	2.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1386	8	-0.376	-0.496	-2.006	2.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1387	1A	6.264	-9.980	53.385	-37.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
1387	1B	-5.494	-9.980	-52.358	-37.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
1387	1C	6.264	9.422	53.385	38.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1387	1D	-5.494	9.422	-52.358	38.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
1387	1I	11.196	-6.881	77.328	-25.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
1387	1J	-10.426	-6.881	-76.301	-25.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.06	--
1387	1K	11.196	6.323	77.328	26.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.06	--
1387	1L	-10.426	6.323	-76.301	26.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.06	--
1387	1Q	4.737	-4.166	33.955	-14.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1387	1R	-3.967	-4.166	-32.928	-14.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1387	1S	4.737	3.608	33.955	15.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1387	1T	-3.967	3.608	-32.928	15.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1387	2	-1.711	1.573	-11.322	5.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1387	7	-0.815	0.892	-6.615	3.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1387	8	-0.810	0.893	-6.784	3.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								

1388	1A	7.950	-7.659	49.289	-29.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
1388	1B	-7.048	-7.659	-47.636	-29.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1388	1C	7.950	7.013	49.289	30.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
1388	1D	-7.048	7.013	-47.636	30.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
1388	1I	12.852	-5.137	72.823	-19.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.06	--
1388	1J	-11.951	-5.137	-71.170	-19.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.06	--
1388	1K	12.852	4.490	72.823	21.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.06	--
1388	1L	-11.951	4.490	-71.170	21.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.06	--
1388	1Q	5.447	-3.257	31.538	-11.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1388	1R	-4.545	-3.257	-29.885	-11.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1388	1S	5.447	2.610	31.538	12.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1388	1T	-4.545	2.610	-29.885	12.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1388	2	-1.550	1.160	-8.008	5.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1388	7	1.038	-0.781	-4.508	3.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1388	8	1.023	-0.779	-4.653	3.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1389	1A	7.135	-5.556	42.905	-24.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1389	1B	-6.573	-5.556	-41.372	-24.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
1389	1C	7.135	4.933	42.905	25.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
1389	1D	-6.573	4.933	-41.372	25.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1389	1I	11.360	-3.745	67.587	-16.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1389	1J	-10.798	-3.745	-66.054	-16.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
1389	1K	11.360	3.122	67.587	17.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1389	1L	-10.798	3.122	-66.054	17.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1389	1Q	4.701	-2.440	28.366	-9.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1389	1R	-4.139	-2.440	-26.833	-9.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1389	1S	4.701	1.817	28.366	10.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1389	1T	-4.139	1.817	-26.833	10.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1389	2	-1.207	-0.939	-4.972	4.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1389	7	0.794	-0.747	-2.724	3.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1389	8	0.787	-0.745	-2.849	3.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1390	1A	3.797	-3.574	33.722	-20.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
1390	1B	-3.591	-3.574	-33.242	-20.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1390	1C	3.797	3.101	33.722	22.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
1390	1D	-3.591	3.101	-33.242	22.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
1390	1I	6.062	-2.317	58.146	-13.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1390	1J	-5.856	-2.317	-57.666	-13.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1390	1K	6.062	1.844	58.146	15.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1390	1L	-5.856	1.844	-57.666	15.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1390	1Q	2.491	-1.584	23.343	-7.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1390	1R	-2.285	-1.584	-22.863	-7.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1390	1S	2.491	1.111	23.343	9.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1390	1T	-2.285	1.111	-22.863	9.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1390	2	-0.543	-0.784	-2.186	4.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1390	7	0.361	-0.609	-1.262	3.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1390	8	0.358	-0.608	-1.362	3.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1391	1A	7.227	-11.580	53.097	-51.553	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.32	0.03	--
1391	1B	-4.891	-11.580	-52.087	-51.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
1391	1C	7.227	11.021	53.097	51.858	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.32	0.03	--
1391	1D	-4.891	11.021	-52.087	51.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
1391	1I	18.027	-8.031	76.544	-34.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.08	--
1391	1J	-15.691	-8.031	-75.534	-34.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.08	--
1391	1K	18.027	7.472	76.544	34.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.08	--
1391	1L	-15.691	7.472	-75.534	34.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.08	--
1391	1Q	7.267	-4.798	33.704	-19.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1391	1R	-4.930	-4.798	-32.694	-19.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1391	1S	7.267	4.239	33.704	20.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1391	1T	-4.930	4.239	-32.694	20.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1391	2	0.859	1.957	-11.603	8.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1391	7	0.939	1.164	-6.782	4.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1391	8	0.910	1.164	-6.939	4.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1392	1A	8.260	-8.691	50.582	-40.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
1392	1B	-5.752	-8.691	-49.339	-40.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
1392	1C	8.260	8.000	50.582	41.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
1392	1D	-5.752	8.000	-49.339	41.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
1392	1I	16.248	-5.848	74.511	-26.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.07	--
1392	1J	-13.740	-5.848	-73.268	-26.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.07	--
1392	1K	16.248	5.157	74.511	27.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.07	--
1392	1L	-13.740	5.157	-73.268	27.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.07	--
1392	1Q	7.106	-3.680	32.214	-15.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1392	1R	-4.597	-3.680	-30.971	-15.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1392	1S	7.106	2.989	32.214	16.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1392	1T	-4.597	2.989	-30.971	16.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1392	2	1.927	1.469	-8.344	6.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1392	7	1.804	0.875	-4.867	4.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1392	8	1.781	0.874	-5.002	4.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1393	1A	6.856	-6.444	42.770	-32.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
1393	1B	-5.007	-6.444	-40.788	-32.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
1393	1C	6.856	5.698	42.770	33.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
1393	1D	-5.007	5.698	-40.788	33.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
1393	1I	12.375	-4.351	69.838	-21.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.06	--
1393	1J	-10.526	-4.351	-67.855	-21.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.06	--
1393	1K	12.375	3.605	69.838	22.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.06	--
1393	1L	-10.526	3.605	-67.855	22.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.06	--

1393	1Q	5.456	-2.840	29.067	-12.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1393	1R	-3.608	-2.840	-27.085	-12.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1393	1S	5.456	2.094	29.067	13.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1393	1T	-3.608	2.094	-27.085	13.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1393	2	1.462	1.047	-4.564	5.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1393	7	1.355	-0.706	-2.550	3.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1393	8	1.338	-0.703	-2.670	3.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1394	1A	3.604	-4.314	33.375	-27.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
1394	1B	-3.196	-4.314	-32.597	-27.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
1394	1C	3.604	3.684	33.375	28.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
1394	1D	-3.196	3.684	-32.597	28.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
1394	1I	8.122	-2.785	62.825	-18.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
1394	1J	-7.715	-2.785	-62.048	-18.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1394	1K	8.122	2.155	62.825	18.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1394	1L	-7.715	2.155	-62.048	18.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1394	1Q	3.029	-1.942	24.548	-10.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1394	1R	-2.621	-1.942	-23.771	-10.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1394	1S	3.029	1.312	24.548	11.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1394	1T	-2.621	1.312	-23.771	11.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1394	2	-0.508	-0.837	-1.287	5.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1394	7	0.332	-0.685	-0.703	3.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1394	8	0.325	-0.683	-0.810	3.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1395	1A	12.448	-13.214	54.633	-66.527	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.04	--
1395	1B	-7.229	-13.214	-53.808	-66.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
1395	1C	12.448	12.732	54.633	65.163	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.04	--
1395	1D	-7.229	12.732	-53.808	65.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.04	--
1395	1I	28.546	-9.287	78.254	-44.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.10	--
1395	1J	-23.327	-9.287	-77.429	-44.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.10	--
1395	1K	28.546	8.805	78.254	43.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.10	--
1395	1L	-23.327	8.805	-77.429	43.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.10	--
1395	1Q	12.278	-5.448	34.417	-26.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1395	1R	-7.059	-5.448	-33.592	-26.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1395	1S	12.278	4.966	34.417	25.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
1395	1T	-7.059	4.966	-33.592	25.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1395	2	2.136	2.156	-12.495	9.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1395	7	2.685	1.296	-7.796	5.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1395	8	2.706	1.296	-7.996	5.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)				
1396	1A	9.049	-10.099	52.999	-51.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.03	--
1396	1B	-4.403	-10.099	-52.676	-51.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
1396	1C	9.049	9.461	52.999	49.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.03	--
1396	1D	-4.403	9.461	-52.676	49.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
1396	1I	17.527	-6.935	75.701	-34.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	--
1396	1J	-12.880	-6.935	-75.378	-34.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.08	--
1396	1K	17.527	6.297	75.701	32.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.08	--
1396	1L	-12.880	6.297	-75.378	32.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	--
1396	1Q	8.525	-4.237	32.892	-20.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1396	1R	-3.878	-4.237	-32.569	-20.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1396	1S	8.525	3.600	32.892	18.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1396	1T	-3.878	3.600	-32.569	18.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1396	2	2.944	1.633	-9.172	7.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1396	7	2.980	0.985	-5.644	4.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1396	8	2.946	0.986	-5.770	4.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1397	1A	10.096	-7.776	42.717	-41.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
1397	1B	-5.642	-7.776	-40.833	-41.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
1397	1C	10.096	6.991	42.717	39.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1397	1D	-5.642	6.991	-40.833	39.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
1397	1I	16.307	-5.126	72.940	-27.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.08	--
1397	1J	-11.852	-5.126	-71.056	-27.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.08	--
1397	1K	16.307	4.340	72.940	25.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.08	--
1397	1L	-11.852	4.340	-71.056	25.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.08	--
1397	1Q	8.270	-3.350	29.836	-16.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1397	1R	-3.816	-3.350	-27.952	-16.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1397	1S	8.270	2.565	29.836	14.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1397	1T	-3.816	2.565	-27.952	14.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1397	2	2.673	1.211	-4.637	6.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1397	7	2.772	0.718	-2.865	3.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1397	8	2.743	0.719	-2.979	3.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1398	1A	5.560	-5.341	35.206	-34.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
1398	1B	-3.352	-5.341	-32.417	-34.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
1398	1C	5.560	4.615	35.206	32.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
1398	1D	-3.352	4.615	-32.417	32.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
1398	1I	9.877	-3.361	74.120	-22.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	--
1398	1J	-7.669	-3.361	-71.331	-22.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
1398	1K	9.877	2.636	74.120	20.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1398	1L	-7.669	2.636	-71.331										

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1399	1A	26.437	-8.805	79.310	-40.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.09	--
1399	1B	-21.178	-8.805	-78.425	-40.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.09	--
1399	1C	26.437	8.323	79.310	39.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.09	--
1399	1D	-21.178	8.323	-78.425	39.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.09	--
1399	1I	25.362	-13.033	46.886	-67.238	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.08	--
1399	1J	-20.103	-13.033	-46.001	-67.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.08	--
1399	1K	25.362	12.551	46.886	65.901	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.08	--
1399	1L	-20.103	12.551	-46.001	65.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.08	--
1399	1Q	14.759	-5.296	32.782	-25.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
1399	1R	-9.499	-5.296	-31.898	-25.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
1399	1S	14.759	4.813	32.782	24.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
1399	1T	-9.499	4.813	-31.898	24.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
1399	2	5.333	-0.707	10.681	-4.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--
1399	7	4.179	-0.416	6.131	-2.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1399	8	4.143	-0.417	5.930	-2.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
1400	1A	14.784	-6.699	77.215	-32.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.07	--
1400	1B	-10.092	-6.699	-77.568	-32.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	--
1400	1C	14.784	6.063	77.215	30.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.07	--
1400	1D	-10.092	6.063	-77.568	30.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.07	--
1400	1I	16.711	-10.346	51.959	-51.716	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.32	0.08	--
1400	1J	-12.019	-10.346	-52.312	-51.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.08	--
1400	1K	16.711	9.710	51.959	50.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	--
1400	1L	-12.019	9.710	-52.312	50.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.08	--
1400	1Q	9.655	-4.240	32.767	-20.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1400	1R	-4.963	-4.240	-33.121	-20.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1400	1S	9.655	3.604	32.767	18.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1400	1T	-4.963	3.604	-33.121	18.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
1400	2	6.410	-0.612	10.826	-3.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.03	--
1400	7	5.074	-0.477	6.454	-2.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1400	8	5.040	-0.473	6.278	-2.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
1401	1A	15.379	-5.080	70.908	-26.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.07	--
1401	1B	-10.896	-5.080	-69.202	-26.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.06	--
1401	1C	15.379	4.295	70.908	24.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--
1401	1D	-10.896	4.295	-69.202	24.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.06	--
1401	1I	14.021	-7.762	56.768	-41.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.07	--
1401	1J	-9.538	-7.762	-55.062	-41.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.07	--
1401	1K	14.021	6.977	56.768	39.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.07	--
1401	1L	-9.538	6.977	-55.062	39.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.07	--
1401	1Q	8.953	-3.337	32.575	-16.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1401	1R	-4.470	-3.337	-30.868	-16.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1401	1S	8.953	2.552	32.575	14.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1401	1T	-4.470	2.552	-30.868	14.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
1401	2	6.664	-0.531	11.100	-3.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
1401	7	5.177	-0.545	7.013	-2.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1401	8	5.150	-0.540	6.856	-2.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1402	1A	16.112	-7.397	77.452	-31.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.07	--
1402	1B	-13.727	-7.397	-76.379	-31.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	--
1402	1C	16.112	6.838	77.452	31.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.07	--
1402	1D	-13.727	6.838	-76.379	31.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	--
1402	1I	16.622	-11.736	48.752	-52.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.07	--
1402	1J	-14.237	-11.736	-47.679	-52.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.07	--
1402	1K	16.622	11.176	48.752	52.359	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.32	0.07	--
1402	1L	-14.237	11.176	-47.679	52.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.07	--
1402	1Q	8.989	-4.688	32.801	-19.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
1402	1R	-6.604	-4.688	-31.727	-19.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1402	1S	8.989	4.129	32.801	19.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1402	1T	-6.604	4.129	-31.727	19.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1402	2	5.002	-0.648	12.071	-2.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
1402	7	3.445	-0.392	7.238	-1.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
1402	8	3.416	-0.394	7.039	-1.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1403	1A	13.225	-5.734	74.684	-24.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.06	--
1403	1B	-10.657	-5.734	-73.510	-24.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.06	--
1403	1C	13.225	5.043	74.684	25.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
1403	1D	-10.657	5.043	-73.510	25.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.06	--
1403	1I	15.331	-8.784	51.892	-40.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.07	--
1403	1J	-12.763	-8.784	-50.718	-40.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.07	--
1403	1K	15.331	8.094	51.892	41.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.07	--
1403	1L	-12.763	8.094	-50.718	41.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.07	--
1403	1Q	8.040	-3.676	32.480	-15.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1403	1R	-5.472	-3.676	-31.307	-15.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1403	1S	8.040	2.985	32.480	15.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1403	1T	-5.472	2.985	-31.307	15.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1403	2	5.294	-0.538	11.552	-1.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
1403	7	3.846	-0.442	7.138	-1.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
1403	8	3.822	-0.439	6.964	-1.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf=												

1404	1K	12.237	5.709	52.851	33.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	--
1404	1L	-10.342	5.709	-51.044	33.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.06	--
1404	1Q	6.233	-2.797	31.186	-12.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1404	1R	-4.338	-2.797	-29.379	-12.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1404	1S	6.233	2.050	31.186	13.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1404	1T	-4.338	2.050	-29.379	13.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1404	2	4.152	-0.429	10.681	-1.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
1404	7	2.986	-0.475	6.794	-0.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1404	8	2.968	-0.472	6.642	-0.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1405	1A	8.796	-6.147	76.488	-21.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
1405	1B	-7.973	-6.147	-75.392	-21.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1405	1C	8.796	5.588	76.488	23.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
1405	1D	-7.973	5.588	-75.392	23.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1405	1I	10.896	-10.115	49.558	-37.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.06	--
1405	1J	-10.073	-10.115	-48.462	-37.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.06	--
1405	1K	10.896	9.556	49.558	38.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	--
1405	1L	-10.073	9.556	-48.462	38.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
1405	1Q	5.204	-4.028	32.749	-13.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1405	1R	-4.381	-4.028	-31.653	-13.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1405	1S	5.204	3.470	32.749	14.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1405	1T	-4.381	3.470	-31.653	14.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1405	2	4.842	-0.632	13.321	-0.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
1405	7	3.060	-0.424	8.121	-0.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
1405	8	3.038	-0.424	7.924	-0.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1406	1A	9.278	-4.887	71.271	-17.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1406	1B	-8.307	-4.887	-69.682	-17.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1406	1C	9.278	4.240	71.271	18.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1406	1D	-8.307	4.240	-69.682	18.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1406	1I	12.137	-7.694	49.932	-29.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
1406	1J	-11.166	-7.694	-48.343	-29.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.06	--
1406	1K	12.137	7.047	49.932	31.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.06	--
1406	1L	-11.166	7.047	-48.343	31.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.06	--
1406	1Q	5.596	-3.207	31.247	-10.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1406	1R	-4.624	-3.207	-29.658	-10.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1406	1S	5.596	2.561	31.247	12.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1406	1T	-4.624	2.561	-29.658	12.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1406	2	4.414	-0.541	11.618	-0.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
1406	7	2.899	-0.370	7.292	0.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1406	8	2.883	-0.371	7.122	0.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1407	1A	8.252	-3.579	65.251	-14.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1407	1B	-7.635	-3.579	-63.891	-14.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1407	1C	8.252	2.956	65.251	15.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1407	1D	-7.635	2.956	-63.891	15.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1407	1I	10.497	-5.574	46.861	-24.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
1407	1J	-9.881	-5.574	-45.501	-24.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
1407	1K	10.497	4.951	46.861	25.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
1407	1L	-9.881	4.951	-45.501	25.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1407	1Q	4.769	-2.406	28.705	-8.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1407	1R	-4.153	-2.406	-27.346	-8.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1407	1S	4.769	1.783	28.705	10.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1407	1T	-4.153	1.783	-27.346	10.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1407	2	2.903	-0.386	9.145	-0.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	--
1407	7	1.901	-0.357	5.758	0.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1407	8	1.893	-0.356	5.616	0.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1408	1A	4.584	-2.418	56.224	-11.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1408	1B	-4.351	-2.418	-56.004	-11.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1408	1C	4.584	1.943	56.224	13.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1408	1D	-4.351	1.943	-56.004	13.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1408	1I	5.539	-3.563	41.190	-20.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
1408	1J	-5.306	-3.563	-40.970	-20.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
1408	1K	5.539	3.089	41.190	22.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
1408	1L	-5.306	3.089	-40.970	22.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1408	1Q	2.554	-1.606	24.631	-7.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1408	1R	-2.322	-1.606	-24.411	-7.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1408	1S	2.554	1.131	24.631	9.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1408	1T	-2.322	1.131	-24.411	9.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1408	2	1.253	-0.216	5.864	0.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	--
1408	7	0.812	-0.268	3.502	0.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1408	8	0.810	-0.268	3.394	0.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1409	1A	3.892	-5.021	74.056	-13.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1409	1B	-3.814	-5.021	-72.952	-13.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1409	1C	3.892	4.541	74.056	14.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
1409	1D	-3.814	4.541	-72.952	14.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1409	1I	7.529	-8.285	50.561	-23.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
1409	1J	-7.451	-8.285	-49.457	-23.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
1409	1K	7.529	7.806	50.561	25.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1409	1L	-7.451	7.806	-49.457	25.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1409	1Q	2.958	-3.309	32.351	-8.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1409	1R	-2.879	-3.309	-31.246	-8.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1409	1S	2.958	2.830	32.351	9.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1409	1T	-2.879	2.830	-31.246	9.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1409	2	4.631	-0.618	14.341	1.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
1409	7	2.783	-0.464	8.782	0.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

1409	8	2.768	-0.464	8.590	0.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --		Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
1410	1A	5.022	-3.945	67.522	-9.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1410	1B	-4.816	-3.945	-65.880	-9.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1410	1C	5.022	3.420	67.522	11.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1410	1D	-4.816	3.420	-65.880	11.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1410	1I	8.802	-6.378	47.306	-18.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
1410	1J	-8.596	-6.378	-45.664	-18.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1410	1K	8.802	5.853	47.306	20.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1410	1L	-8.596	5.853	-45.664	20.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1410	1Q	3.402	-2.629	29.678	-6.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1410	1R	-3.195	-2.629	-28.036	-6.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1410	1S	3.402	2.104	29.678	8.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1410	1T	-3.195	2.104	-28.036	8.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1410	2	3.901	-0.571	11.219	1.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
1410	7	2.392	-0.441	7.068	1.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1410	8	2.385	-0.442	6.907	1.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --		Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
1411	1A	6.081	-2.977	62.513	-8.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1411	1B	-5.936	-2.977	-61.311	-8.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1411	1C	6.081	2.521	62.513	10.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1411	1D	-5.936	2.521	-61.311	10.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1411	1I	8.182	-4.676	43.849	-14.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
1411	1J	-8.037	-4.676	-42.647	-14.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1411	1K	8.182	4.220	43.849	16.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1411	1L	-8.037	4.220	-42.647	16.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1411	1Q	3.459	-1.982	27.239	-5.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1411	1R	-3.314	-1.982	-26.037	-5.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1411	1S	3.459	1.526	27.239	7.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1411	1T	-3.314	1.526	-26.037	7.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1411	2	2.494	-0.443	7.746	1.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1411	7	1.535	-0.342	4.882	1.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1411	8	1.535	-0.343	4.748	1.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --		Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
1412	1A	3.687	-2.061	53.828	-6.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1412	1B	-3.658	-2.061	-53.783	-6.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1412	1C	3.687	1.765	53.828	8.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1412	1D	-3.658	1.765	-53.783	8.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1412	1I	4.596	-3.095	37.220	-12.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1412	1J	-4.567	-3.095	-37.176	-12.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1412	1K	4.596	2.799	37.220	14.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1412	1L	-4.567	2.799	-37.176	14.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1412	1Q	1.994	-1.327	23.020	-4.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1412	1R	-1.965	-1.327	-22.975	-4.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1412	1S	1.994	1.032	23.020	6.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1412	1T	-1.965	1.032	-22.975	6.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1412	2	0.966	-0.248	3.893	1.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1412	7	0.588	-0.179	2.279	1.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1412	8	0.589	-0.181	2.179	1.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --		Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
1413	1A	7.070	-5.509	76.679	-15.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1413	1B	-7.047	-5.509	-75.583	-15.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
1413	1C	7.070	5.047	76.679	16.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1413	1D	-7.047	5.047	-75.583	16.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1413	1I	6.863	-7.903	52.756	-21.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
1413	1J	-6.840	-7.903	-51.660	-21.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1413	1K	6.863	7.441	52.756	22.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1413	1L	-6.840	7.441	-51.660	22.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1413	1Q	3.482	-3.326	33.439	-8.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1413	1R	-3.460	-3.326	-32.343	-8.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1413	1S	3.482	2.864	33.439	9.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1413	1T	-3.460	2.864	-32.343	9.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1413	2	4.283	-0.577	15.117	2.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1413	7	2.573	-0.482	9.256	1.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1413	8	2.567	-0.480	9.075	1.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --		Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
1414	1A	8.479	-4.217	70.172	-11.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1414	1B	-8.322	-4.217	-68.525	-11.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
1414	1C	8.479	3.715	70.172	13.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1414	1D	-8.322	3.715	-68.525	13.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1414	1I	8.009	-6.121	48.243	-16.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1414	1J	-7.851	-6.121	-46.596	-16.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1414	1K	8.009	5.619	48.243	18.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
1414	1L	-7.851	5.619	-46.596	18.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1414	1Q	3.970	-2.623	30.483	-6.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
1414	1R	-3.813	-2.623	-28.836	-6.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
1414	1S	3.970	2.120	30.483	8.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1414	1T	-3.813	2.120	-28.836	8.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1414	2	3.570	-0.593	10.740	2.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
1414	7	2.169	-0.505	6.773	1.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1414	8	2.172	-0.504	6.620	1.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --		Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)					
1415	1A	8.366	-3.063	64.508	-9.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1415	1B	-8.255	-3.063	-63.317	-9.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1415	1C	8.366	2.634	64.508	11.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1415	1D	-8.255	2.634	-63.317	11.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--

1415	1I	7.490	-4.542	43.124	-13.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1415	1J	-7.379	-4.542	-41.933	-13.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1415	1K	7.490	4.112	43.124	15.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1415	1L	-7.379	4.112	-41.933	15.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1415	1Q	3.785	-1.959	27.506	-5.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1415	1R	-3.674	-1.959	-26.315	-5.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1415	1S	3.785	1.529	27.506	7.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1415	1T	-3.674	1.529	-26.315	7.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1415	2	2.237	-0.519	6.429	2.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1415	7	1.358	-0.439	4.075	1.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1415	8	1.363	-0.440	3.947	1.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1416	1A	4.943	-1.996	54.976	-7.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1416	1B	-4.921	-1.996	-54.936	-7.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1416	1C	4.943	1.726	54.976	9.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1416	1D	-4.921	1.726	-54.936	9.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1416	1I	4.162	-3.075	35.060	-10.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1416	1J	-4.140	-3.075	-35.019	-10.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1416	1K	4.162	2.806	35.060	13.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
1416	1L	-4.140	2.806	-35.019	13.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1416	1Q	2.166	-1.295	22.774	-4.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1416	1R	-2.144	-1.295	-22.733	-4.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1416	1S	2.166	1.026	22.774	6.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1416	1T	-2.144	1.026	-22.733	6.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1416	2	0.973	-0.357	2.292	2.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1416	7	0.592	-0.294	1.320	2.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1416	8	0.597	-0.295	1.223	2.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1417	1A	10.689	-6.709	77.488	-23.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.06	--
1417	1B	-10.027	-6.709	-76.399	-23.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
1417	1C	10.689	6.156	77.488	25.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
1417	1D	-10.027	6.156	-76.399	25.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
1417	1I	6.329	-9.726	53.730	-35.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
1417	1J	-5.667	-9.726	-52.641	-35.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
1417	1K	6.329	9.173	53.730	36.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
1417	1L	-5.667	9.173	-52.641	36.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
1417	1Q	4.512	-4.066	33.932	-13.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1417	1R	-3.850	-4.066	-32.844	-13.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1417	1S	4.512	3.513	33.932	14.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1417	1T	-3.850	3.513	-32.844	14.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1417	2	3.630	0.549	15.722	3.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1417	7	2.357	-0.451	9.619	2.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1417	8	2.361	-0.448	9.452	2.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1418	1A	12.246	-5.043	72.571	-18.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
1418	1B	-11.424	-5.043	-70.948	-18.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.05	--
1418	1C	12.246	4.410	72.571	20.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1418	1D	-11.424	4.410	-70.948	20.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.05	--
1418	1I	7.824	-7.480	49.284	-27.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
1418	1J	-7.003	-7.480	-47.660	-27.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1418	1K	7.824	6.847	49.284	29.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
1418	1L	-7.003	6.847	-47.660	29.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1418	1Q	5.186	-3.188	31.383	-10.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1418	1R	-4.364	-3.188	-29.760	-10.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1418	1S	5.186	2.555	31.383	12.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1418	1T	-4.364	2.555	-29.760	12.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1418	2	3.066	-0.575	10.334	2.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1418	7	2.000	-0.531	6.479	2.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1418	8	2.010	-0.529	6.336	2.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1419	1A	11.029	-3.666	67.152	-15.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1419	1B	-10.525	-3.666	-65.822	-15.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.04	--
1419	1C	11.029	3.065	67.152	16.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
1419	1D	-10.525	3.065	-65.822	16.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1419	1I	7.106	-5.437	42.912	-22.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
1419	1J	-6.602	-5.437	-41.582	-22.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1419	1K	7.106	4.836	42.912	24.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
1419	1L	-6.602	4.836	-41.582	24.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1419	1Q	4.557	-2.384	28.202	-8.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1419	1R	-4.053	-2.384	-26.872	-8.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1419	1S	4.557	1.783	28.202	10.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1419	1T	-4.053	1.783	-26.872	10.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1419	2	2.097	-0.579	5.300	2.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1419	7	1.326	-0.524	3.383	2.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1419	8	1.337	-0.523	3.259	2.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1420	1A	5.822	-2.283	57.598	-12.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1420	1B	-5.620	-2.283	-57.409	-12.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1420	1C	5.822	1.834	57.598	14.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1420	1D	-5.620	1.834	-57.409	14.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1420	1I	3.794	-3.520	33.793	-19.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
1420	1J	-3.593	-3.520	-33.603	-19.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
1420	1K	3.794	3.071	33.793	21.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
1420	1L	-3.593	3.071	-33.603	21.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
1420	1Q	2.412	-1.552	23.207	-7.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1420	1R	-2.210	-1.552	-23.018	-7.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1420	1S	2.412	1.103	23.207	9.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1420	1T	-2.210	1.103	-23.018	9.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--

1420	2	0.736	-0.475	0.840	2.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1420	7	0.478	-0.417	0.467	2.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1420	8	0.485	-0.416	-0.431	2.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1421	1A	29.385	-9.787	80.724	-48.266	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.30	0.10	--
1421	1B	-22.009	-9.787	-82.824	-48.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.10	--
1421	1C	29.385	9.369	80.724	45.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.10	--
1421	1D	-22.009	9.369	-82.824	45.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.10	--
1421	1I	29.295	-16.010	46.704	-81.033	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.07	--
1421	1J	-21.919	-16.010	-48.804	-81.033	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.07	--
1421	1K	29.295	15.592	46.704	78.672	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.07	--
1421	1L	-21.919	15.592	-48.804	78.672	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.07	--
1421	1Q	17.127	-6.201	32.570	-31.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
1421	1R	-9.750	-6.201	-34.670	-31.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1421	1S	17.127	5.783	32.570	28.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
1421	1T	-9.750	5.783	-34.670	28.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1421	2	5.917	-0.883	9.305	-5.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	--
1421	7	5.068	-0.576	4.899	-4.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1421	8	5.010	-0.571	4.703	-4.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1422	1A	19.309	-8.518	79.531	-39.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.07	--
1422	1B	-12.943	-8.518	-80.671	-39.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.07	--
1422	1C	19.309	8.004	79.531	36.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.07	--
1422	1D	-12.943	8.004	-80.671	36.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--
1422	1I	17.344	-10.814	52.399	-60.558	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.08	--
1422	1J	-10.977	-10.814	-53.539	-60.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.08	--
1422	1K	17.344	10.300	52.399	57.644	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.08	--
1422	1L	-10.977	10.300	-53.539	57.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.08	--
1422	1Q	11.623	-4.740	33.278	-24.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1422	1R	-5.257	-4.740	-34.418	-24.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1422	1S	11.623	4.226	33.278	21.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1422	1T	-5.257	4.226	-34.418	21.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1422	2	7.701	-0.794	9.797	-5.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
1422	7	6.288	-0.518	5.572	-3.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1422	8	6.239	-0.515	5.393	-3.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1423	1A	20.265	-5.599	68.013	-31.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.07	--
1423	1B	-13.035	-5.599	-69.550	-31.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	--
1423	1C	20.265	4.893	68.013	27.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.07	--
1423	1D	-13.035	4.893	-69.550	27.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.07	--
1423	1I	18.428	-8.917	55.357	-49.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.08	--
1423	1J	-11.198	-8.917	-56.894	-49.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	--
1423	1K	18.428	8.211	55.357	45.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.08	--
1423	1L	-11.198	8.211	-56.894	45.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.08	--
1423	1Q	12.389	-3.695	30.748	-20.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1423	1R	-5.158	-3.695	-32.284	-20.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1423	1S	12.389	2.989	30.748	16.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1423	1T	-5.158	2.989	-32.284	16.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1423	2	8.608	-0.674	10.059	-5.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.03	--
1423	7	7.074	-0.551	6.096	-4.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
1423	8	7.038	-0.545	5.930	-4.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1424	1A	22.882	-5.058	80.608	-26.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.07	--
1424	1B	-15.749	-5.058	-77.049	-26.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.07	--
1424	1C	22.882	4.405	80.608	22.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.07	--
1424	1D	-15.749	4.405	-77.049	22.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.07	--
1424	1I	20.939	-7.726	71.312	-39.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.07	--
1424	1J	-13.805	-7.726	-67.753	-39.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.07	--
1424	1K	20.939	7.073	71.312	35.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.07	--
1424	1L	-13.805	7.073	-67.753	35.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--
1424	1Q	13.566	-3.319	38.487	-17.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1424	1R	-6.433	-3.319	-34.928	-17.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1424	1S	13.566	2.666	38.487	13.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1424	1T	-6.433	2.666	-34.928	13.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.04	--
1424	2	8.422	-0.565	14.941	-5.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.03	--
1424	7	6.948	-0.526	9.832	-4.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
1424	8	6.926	-0.522	9.662	-4.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1425	1A	42.767	-17.809	87.097	-72.852	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.12	--
1425	1B	-34.145	-17.809	-82.466	-72.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.12	--
1425	1C	42.767	17.603	87.097	70.869	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.12	--
1425	1D	-34.145	17.603	-82.466	70.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.12	--
1425	1I	44.195	-19.853	59.293	-122.286	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.76	0.11	--
1425	1J	-35.573	-19.853	-54.662	-122.286	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.70	0.10	--
1425	1K	44.195	19.647	59.293	120.303	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.74	0.11	--
1425	1L	-35.573	19.647	-54.662	120.303	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.69	0.10	--
1425	1Q	24.147	-8.882	38.847	-46.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.06	--
1425	1R	-15.525	-8.882	-34.217	-46.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	--
1425	1S	24.147	8.675	38.847	44.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.06	--
1425	1T	-15.525	8.675	-34.217	44.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
1425	2	10.006	1.342	-11.861	5.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.03	--
1425	7	8.284	0.787	-7.393	2.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
1425	8	8.278	0.788	-7.560	2.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1426	1A	28.716	-9.023	81.370	-48.265	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.30	0.10	--
1426	1B	-20.735	-9.023	-83.745	-48.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.10	--

1426	1C	28.716	8.633	81.370	45.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.10	--
1426	1D	-20.735	8.633	-83.745	45.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.10	--
1426	1I	28.436	-15.169	47.098	-81.053	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.07	--
1426	1J	-20.455	-15.169	-49.473	-81.053	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.07	--
1426	1K	28.436	14.779	47.098	78.468	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.07	--
1426	1L	-20.455	14.779	-49.473	78.468	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.07	--
1426	1Q	16.950	-5.816	32.757	-31.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
1426	1R	-8.970	-5.816	-35.131	-31.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1426	1S	16.950	5.427	32.757	28.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1426	1T	-8.970	5.427	-35.131	28.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1426	2	8.463	0.704	-17.564	3.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
1426	7	7.199	0.360	-11.300	1.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
1426	8	7.209	0.365	-11.496	1.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1427	1A	20.110	-8.808	80.125	-39.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.07	--
1427	1B	-13.325	-8.808	-81.396	-39.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.07	--
1427	1C	20.110	8.328	80.125	36.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.07	--
1427	1D	-13.325	8.328	-81.396	36.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--
1427	1I	17.491	-10.047	52.461	-60.028	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.08	--
1427	1J	-10.705	-10.047	-53.732	-60.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.08	--
1427	1K	17.491	9.567	52.461	56.822	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.08	--
1427	1L	-10.705	9.567	-53.732	56.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.08	--
1427	1Q	11.979	-4.601	33.404	-24.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1427	1R	-5.193	-4.601	-34.676	-24.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1427	1S	11.979	4.121	33.404	21.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1427	1T	-5.193	4.121	-34.676	21.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1427	2	4.717	0.600	-15.234	2.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1427	7	4.568	0.301	-9.510	0.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1427	8	4.585	0.304	-9.689	0.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1428	1A	22.080	-6.141	67.676	-31.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
1428	1B	-14.206	-6.141	-69.451	-31.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	--
1428	1C	22.080	5.451	67.676	27.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.08	--
1428	1D	-14.206	5.451	-69.451	27.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
1428	1I	19.734	-8.962	55.468	-48.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.08	--
1428	1J	-11.860	-8.962	-57.243	-48.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	--
1428	1K	19.734	8.272	55.468	45.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.08	--
1428	1L	-11.860	8.272	-57.243	45.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
1428	1Q	13.300	-3.814	30.648	-20.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1428	1R	-5.425	-3.814	-32.424	-20.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1428	1S	13.300	3.125	30.648	16.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
1428	1T	-5.425	3.125	-32.424	16.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1428	2	4.135	-0.344	-12.923	0.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1428	7	4.042	-0.402	-7.763	-0.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1428	8	4.067	-0.396	-7.930	-0.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1429	1A	25.091	-5.760	83.468	-26.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.08	--
1429	1B	-16.979	-5.760	-79.703	-26.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.08	--
1429	1C	25.091	5.117	83.468	21.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.08	--
1429	1D	-16.979	5.117	-79.703	21.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
1429	1I	22.935	-7.943	73.976	-39.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.07	--
1429	1J	-14.823	-7.943	-70.211	-39.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.07	--
1429	1K	22.935	7.300	73.976	34.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.07	--
1429	1L	-14.823	7.300	-70.211	34.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.07	--
1429	1Q	14.834	-3.531	39.912	-17.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1429	1R	-6.721	-3.531	-36.148	-17.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1429	1S	14.834	2.888	39.912	12.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1429	1T	-6.721	2.888	-36.148	12.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.04	--
1429	2	2.726	0.360	-12.289	-0.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1429	7	3.550	-0.370	-7.366	-1.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1429	8	3.526	-0.365	-7.492	-1.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1430	1A	49.727	-16.177	88.428	-82.818	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.13	--
1430	1B	-40.412	-16.177	-82.946	-82.818	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.13	--
1430	1C	49.727	16.027	88.428	80.689	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.13	--
1430	1D	-40.412	16.027	-82.946	80.689	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.13	--
1430	1I	24.065	-21.287	60.694	-120.870	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.75	0.06	--
1430	1J	-14.750	-21.287	-55.212	-120.870	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.06	--
1430	1K	24.065	21.137	60.694	118.741	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.74	0.06	--
1430	1L	-14.750	21.137	-55.212	118.741	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.06	--
1430	1Q	21.512	-8.804	39.683	-48.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.05	--
1430	1R	-12.196	-8.804	-34.201	-48.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
1430	1S	21.512	8.654	39.683	45.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	--
1430	1T	-12.196	8.654	-34.201	45.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	--
1430	2	14.060	-0.927	6.450	-10.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	--
1430	7	10.918	-0.565	5.262	-6.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.03	--
1430	8	10.931	-0.566	5.144	-6.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.03	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1431	1A	17.000	-14.159	57.574	-75.874	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.05	--
1431	1B	-9.914	-14.159	-59.153	-75.874	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.05	--
1431	1C	17.000	13.753	57.574	73.844	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.05	--
1431	1D	-9.914	13.753	-59.153	73.844	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.05	--
1431	1I	34.318	-10.743	77.401	-51.668	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.32	0.11	--
1431	1J	-27.232	-10.743	-78.980	-51.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.10	--
1431	1K	34.318	10.337	77.401	49.638	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.31	0.11	--
1431	1L	-27.232	10.337	-78.980	49.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.10	--
1431	1Q	15.477	-5.973	34.318	-30.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
1431	1R	-8.391	-5.973	-35.896	-30.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--

1431	1S	15.477	5.567	34.318	28.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1431	1T	-8.391	5.567	-35.896	28.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1431	2	4.318	-2.116	-1.649	-12.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1431	7	4.491	-1.283	-1.529	-8.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1431	8	4.511	-1.283	-1.729	-8.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1432	1A	10.672	-17.484	44.922	-70.216	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.05	--
1432	1B	-9.204	-17.484	-45.979	-70.216	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.05	--
1432	1C	10.672	17.140	44.922	69.820	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.05	--
1432	1D	-9.204	17.140	-45.979	69.820	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.05	--
1432	1I	10.750	-10.540	85.858	-41.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.05	--
1432	1J	-9.282	-10.540	-86.915	-41.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
1432	1K	10.750	10.196	85.858	41.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.05	--
1432	1L	-9.282	10.196	-86.915	41.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
1432	1Q	5.856	-6.658	34.026	-26.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
1432	1R	-4.388	-6.658	-35.083	-26.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
1432	1S	5.856	6.314	34.026	25.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
1432	1T	-4.388	6.314	-35.083	25.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
1432	2	-0.634	2.378	-10.881	10.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1432	7	0.043	1.445	-6.666	6.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1432	8	0.030	1.443	-6.872	6.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1433	1A	6.827	-14.889	56.283	-52.224	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.32	0.04	--
1433	1B	-6.376	-14.889	-57.469	-52.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.04	--
1433	1C	6.827	14.541	56.283	52.917	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.04	--
1433	1D	-6.376	14.541	-57.469	52.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
1433	1I	7.454	-9.070	97.247	-30.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
1433	1J	-7.003	-9.070	-98.433	-30.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
1433	1K	7.454	8.722	97.247	31.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
1433	1L	-7.003	8.722	-98.433	31.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
1433	1Q	3.757	-5.724	39.719	-19.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1433	1R	-3.306	-5.724	-40.905	-19.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1433	1S	3.757	5.376	39.719	19.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
1433	1T	-3.306	5.376	-40.905	19.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1433	2	-1.084	2.062	-10.440	7.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1433	7	-0.526	1.233	-6.614	4.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1433	8	-0.523	1.232	-6.838	4.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
1434	1A	5.491	-12.167	63.987	-36.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
1434	1B	-5.563	-12.167	-65.221	-36.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
1434	1C	5.491	11.862	63.987	37.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
1434	1D	-5.563	11.862	-65.221	37.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
1434	1I	5.110	-7.364	103.366	-20.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
1434	1J	-5.182	-7.364	-104.601	-20.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1434	1K	5.110	7.059	103.366	21.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
1434	1L	-5.182	7.059	-104.601	21.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1434	1Q	2.699	-4.686	43.132	-13.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
1434	1R	-2.771	-4.686	-44.366	-13.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1434	1S	2.699	4.381	43.132	14.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
1434	1T	-2.771	4.381	-44.366	14.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1434	2	-1.300	1.713	-9.692	5.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1434	7	-0.775	0.993	-6.248	3.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1434	8	-0.779	0.992	-6.489	3.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1435	1A	4.587	-9.691	68.381	-22.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
1435	1B	-4.744	-9.691	-69.653	-22.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
1435	1C	4.587	9.463	68.381	23.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
1435	1D	-4.744	9.463	-69.653	23.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1435	1I	4.631	-6.513	104.529	-15.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
1435	1J	-4.789	-6.513	-105.801	-15.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1435	1K	4.631	6.285	104.529	16.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
1435	1L	-4.789	6.285	-105.801	16.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1435	1Q	2.271	-3.885	44.432	-8.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1435	1R	-2.429	-3.885	-45.704	-8.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1435	1S	2.271	3.656	44.432	9.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1435	1T	-2.429	3.656	-45.704	9.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1435	2	-1.331	-1.643	-8.824	2.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1435	7	-0.831	-1.049	-5.755	1.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1435	8	-0.841	-1.049	-6.005	1.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
1436	1A	4.253	-12.067	70.238	-35.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
1436	1B	-4.290	-12.067	-71.512	-35.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
1436	1C	4.253	11.757	70.238	37.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
1436	1D	-4.290	11.757	-71.512	37.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
1436	1I	6.571	-8.146	103.356	-24.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
1436	1J	-6.608	-8.146	-104.631	-24.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1436	1K	6.571	7.836	103.356	25.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
1436	1L	-6.608	7.836	-104.631	25.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
1436	1Q	2.747	-4.845	44.575	-13.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
1436	1R	-2.784	-4.845	-45.849	-13.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1436	1S	2.747	4.535	44.575	15.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
1436	1T	-2.784	4.535	-45.849	15.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
1436	2	-1.211	-1.861	-7.953	-3.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1436	7	-0.741	-1.149	-5.247	-1.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1436	8	-0.755	-1.149	-5.499	-1.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

1437	1A	3.858	-14.792	67.986	-51.651	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.32	0.01	--
1437	1B	-3.468	-14.792	-69.287	-51.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
1437	1C	3.858	14.440	67.986	52.375	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.01	--
1437	1D	-3.468	14.440	-69.287	52.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
1437	1I	8.129	-9.927	96.058	-35.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.04	--
1437	1J	-7.739	-9.927	-97.359	-35.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1437	1K	8.129	9.575	96.058	35.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.04	--
1437	1L	-7.739	9.575	-97.359	35.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
1437	1Q	3.198	-5.901	42.155	-20.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
1437	1R	-2.808	-5.901	-43.456	-20.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
1437	1S	3.198	5.549	42.155	20.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
1437	1T	-2.808	5.549	-43.456	20.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1437	2	-0.974	-2.071	-7.134	-6.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1437	7	-0.545	-1.244	-4.762	-3.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1437	8	-0.564	-1.245	-5.005	-3.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1438	1A	5.737	-17.334	63.053	-69.423	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.02	--
1438	1B	-4.335	-17.334	-64.304	-69.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
1438	1C	5.737	16.988	63.053	69.059	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.02	--
1438	1D	-4.335	16.988	-64.304	69.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
1438	1I	12.124	-11.706	82.947	-47.261	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.30	0.06	--
1438	1J	-10.722	-11.706	-84.198	-47.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.06	--
1438	1K	12.124	11.360	82.947	46.897	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.30	0.06	--
1438	1L	-10.722	11.360	-84.198	46.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.06	--
1438	1Q	4.993	-6.893	37.554	-27.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
1438	1R	-3.592	-6.893	-38.805	-27.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
1438	1S	4.993	6.546	37.554	26.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
1438	1T	-3.592	6.546	-38.805	26.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
1438	2	0.716	-2.303	-6.355	-10.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1438	7	0.809	-1.360	-4.274	-6.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1438	8	0.820	-1.362	-4.501	-6.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1439	1A	11.112	-18.846	58.802	-90.628	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.56	0.04	--
1439	1B	-7.902	-18.846	-57.607	-90.628	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.04	--
1439	1C	11.112	18.557	58.802	89.414	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.55	0.04	--
1439	1D	-7.902	18.557	-57.607	89.414	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.04	--
1439	1I	21.875	-13.386	74.734	-61.886	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.08	--
1439	1J	-18.665	-13.386	-73.539	-61.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.08	--
1439	1K	21.875	13.097	74.734	60.672	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.08	--
1439	1L	-18.665	13.097	-73.539	60.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.08	--
1439	1Q	9.331	-7.613	34.573	-35.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
1439	1R	-6.120	-7.613	-33.379	-35.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
1439	1S	9.331	7.325	34.573	34.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
1439	1T	-6.120	7.325	-33.379	34.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
1439	2	2.179	-2.565	-5.596	-14.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
1439	7	2.172	-1.513	-3.734	-8.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1439	8	2.191	-1.515	-3.938	-8.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1440	1A	23.716	-21.176	60.372	-120.703	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.75	0.06	--
1440	1B	-14.980	-21.176	-55.710	-120.703	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.06	--
1440	1C	23.716	21.012	60.372	118.687	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.73	0.06	--
1440	1D	-14.980	21.012	-55.710	118.687	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.06	--
1440	1I	49.490	-15.968	86.728	-82.581	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.13	--
1440	1J	-40.754	-15.968	-82.066	-82.581	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.12	--
1440	1K	49.490	15.804	86.728	80.565	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.13	--
1440	1L	-40.754	15.804	-82.066	80.565	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.12	--
1440	1Q	21.210	-8.740	38.971	-47.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.05	--
1440	1R	-12.474	-8.740	-34.310	-47.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
1440	1S	21.210	8.576	38.971	45.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	--
1440	1T	-12.474	8.576	-34.310	45.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	--
1440	2	6.027	-2.768	-4.932	-18.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
1440	7	5.942	-1.666	-3.193	-11.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1440	8	5.958	-1.667	-3.366	-11.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1441	1A	17.809	-12.033	48.421	-54.754	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.34	0.08	--
1441	1B	-14.982	-12.033	-47.327	-54.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.08	--
1441	1C	17.809	11.484	48.421	54.317	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.08	--
1441	1D	-14.982	11.484	-47.327	54.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
1441	1I	17.496	-7.584	77.653	-32.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.07	--
1441	1J	-14.668	-7.584	-76.559	-32.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
1441	1K	17.496	7.035	77.653	32.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.07	--
1441	1L	-14.668	7.035	-76.559	32.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
1441	1Q	9.787	-4.794	32.783	-20.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1441	1R	-6.960	-4.794	-31.689	-20.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1441	1S	9.787	4.245	32.783	20.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1441	1T	-6.960	4.245	-31.689	20.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1441	2	-0.912	1.994	-4.514	8.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1441	7	0.823	1.197	-2.501	5.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1441	8	0.792	1.195	-2.656	5.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1442	1A	12.034	-10.596	49.384	-40.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.06	--
1442	1B	-10.857	-10.596	-48.268	-40.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
1442	1C	12.034	10.032	49.384	41.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.06	--
1442	1D	-10.857	10.032	-48.268	41.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.06	--
1442	1I	9.923	-6.441	76.964	-24.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
1442	1J	-8.746	-6.441	-75.848	-24.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
1442	1K	9.923	5.877	76.964	24.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	--
1442	1L	-8.746	5.877	-75.848	24.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--

1442	1Q	5.877	-4.209	32.842	-14.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
1442	1R	-4.700	-4.209	-31.726	-14.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
1442	1S	5.877	3.645	32.842	15.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1442	1T	-4.700	3.645	-31.726	15.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1442	2	-1.882	1.675	-4.019	6.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1442	7	-0.807	0.972	-2.206	4.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1442	8	-0.800	0.971	-2.372	4.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1443	1A	8.485	-8.948	50.012	-28.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
1443	1B	-8.216	-8.948	-48.902	-28.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1443	1C	8.485	8.437	50.012	29.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
1443	1D	-8.216	8.437	-48.902	29.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
1443	1I	5.497	-5.387	75.097	-15.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
1443	1J	-5.228	-5.387	-73.988	-15.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1443	1K	5.497	4.876	75.097	17.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1443	1L	-5.228	4.876	-73.988	17.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1443	1Q	3.659	-3.561	32.509	-10.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1443	1R	-3.390	-3.561	-31.399	-10.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1443	1S	3.659	3.050	32.509	11.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1443	1T	-3.390	3.050	-31.399	11.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1443	2	-2.401	1.274	-3.467	4.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1443	7	-1.366	-0.817	-1.884	3.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1443	8	-1.368	-0.815	-2.062	3.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1444	1A	6.995	-7.393	51.911	-16.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1444	1B	-7.095	-7.393	-50.820	-16.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1444	1C	6.995	6.989	51.911	18.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
1444	1D	-7.095	6.989	-50.820	18.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1444	1I	5.374	-5.058	75.815	-11.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1444	1J	-5.474	-5.058	-74.724	-11.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1444	1K	5.374	4.653	75.815	13.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
1444	1L	-5.474	4.653	-74.724	13.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1444	1Q	3.044	-3.077	33.024	-6.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1444	1R	-3.144	-3.077	-31.933	-6.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1444	1S	3.044	2.672	33.024	7.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1444	1T	-3.144	2.672	-31.933	7.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1444	2	-2.505	-1.376	-2.912	2.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1444	7	-1.508	-0.943	-1.562	1.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1444	8	-1.519	-0.942	-1.750	1.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1445	1A	6.596	-8.851	53.324	-27.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
1445	1B	-6.391	-8.851	-52.305	-27.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
1445	1C	6.596	8.336	53.324	29.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
1445	1D	-6.391	8.336	-52.305	29.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
1445	1I	8.895	-6.118	77.480	-19.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1445	1J	-8.690	-6.118	-76.460	-19.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1445	1K	8.895	5.603	77.480	20.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
1445	1L	-8.690	5.603	-76.460	20.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1445	1Q	3.962	-3.709	33.787	-10.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1445	1R	-3.757	-3.709	-32.767	-10.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
1445	1S	3.962	3.195	33.787	12.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1445	1T	-3.757	3.195	-32.767	12.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1445	2	-2.254	-1.593	-2.380	-2.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1445	7	-1.305	-1.030	-1.267	-1.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1445	8	-1.325	-1.031	-1.461	-1.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1446	1A	6.277	-10.443	53.631	-40.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
1446	1B	-5.204	-10.443	-52.671	-40.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
1446	1C	6.277	9.877	53.631	41.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	--
1446	1D	-5.204	9.877	-52.671	41.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
1446	1I	12.584	-7.202	77.274	-27.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.06	--
1446	1J	-11.511	-7.202	-76.314	-27.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.06	--
1446	1K	12.584	6.636	77.274	28.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.06	--
1446	1L	-11.511	6.636	-76.314	28.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
1446	1Q	5.100	-4.351	33.854	-15.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1446	1R	-4.027	-4.351	-32.894	-15.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1446	1S	5.100	3.784	33.854	16.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1446	1T	-4.027	3.784	-32.894	16.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1446	2	-1.659	-1.778	-1.935	-5.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1446	7	-0.771	-1.097	-1.069	-2.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1446	8	-0.796	-1.098	-1.267	-2.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1447	1A	7.503	-11.735	53.213	-54.113	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.33	0.03	--
1447	1B	-4.785	-11.735	-52.303	-54.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
1447	1C	7.503	11.186	53.213	53.702	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.03	--
1447	1D	-4.785	11.186	-52.303	53.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
1447	1I	19.350	-8.228	76.919	-36.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.08	--
1447	1J	-16.633	-8.228	-76.009	-36.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.08	--
1447	1K	19.350	7.679	76.919	36.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.08	--
1447	1L	-16.633	7.679	-76.009	36.055	--	--	4.52						

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1448	1A	13.052	-13.041	54.442	-67.805	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.04	--
1448	1B	-7.523	-13.041	-55.275	-67.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.04	--
1448	1C	13.052	12.573	54.442	66.349	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.04	--
1448	1D	-7.523	12.573	-55.275	66.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.04	--
1448	1I	29.233	-9.366	77.635	-45.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.10	--
1448	1J	-23.704	-9.366	-78.467	-45.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.10	--
1448	1K	29.233	8.898	77.635	44.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.10	--
1448	1L	-23.704	8.898	-78.467	44.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.10	--
1448	1Q	12.646	-5.420	33.708	-26.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
1448	1R	-7.117	-5.420	-34.541	-26.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1448	1S	12.646	4.952	33.708	25.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1448	1T	-7.117	4.952	-34.541	25.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1448	2	3.228	-2.057	-1.565	-11.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
1448	7	3.418	-1.227	-1.277	-6.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1448	8	3.440	-1.228	-1.477	-6.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
1449	1A	15.734	-8.905	52.200	-42.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.07	--
1449	1B	-12.844	-8.905	-51.154	-42.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.07	--
1449	1C	15.734	8.218	52.200	42.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.07	--
1449	1D	-12.844	8.218	-51.154	42.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.07	--
1449	1I	13.606	-5.868	75.356	-26.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.06	--
1449	1J	-10.716	-5.868	-74.310	-26.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.06	--
1449	1K	13.606	5.181	75.356	25.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.06	--
1449	1L	-10.716	5.181	-74.310	25.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.06	--
1449	1Q	8.373	-3.732	32.695	-16.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1449	1R	-5.483	-3.732	-31.649	-16.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1449	1S	8.373	3.045	32.695	15.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1449	1T	-5.483	3.045	-31.649	15.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1449	2	1.490	1.456	2.289	6.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1449	7	1.648	0.876	1.546	4.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1449	8	1.622	0.874	1.371	4.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
1450	1A	12.941	-8.030	50.591	-32.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.06	--
1450	1B	-11.695	-8.030	-49.075	-32.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	--
1450	1C	12.941	7.365	50.591	33.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.06	--
1450	1D	-11.695	7.365	-49.075	33.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.06	--
1450	1I	10.239	-5.135	72.316	-19.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
1450	1J	-8.993	-5.135	-70.800	-19.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1450	1K	10.239	4.470	72.316	20.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
1450	1L	-8.993	4.470	-70.800	20.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
1450	1Q	6.156	-3.351	31.649	-11.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1450	1R	-4.910	-3.351	-30.132	-11.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
1450	1S	6.156	2.685	31.649	12.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1450	1T	-4.910	2.685	-30.132	12.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
1450	2	-2.024	1.212	2.850	5.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1450	7	-0.935	-0.701	2.010	3.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
1450	8	-0.924	-0.698	1.839	3.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
1451	1A	9.860	-6.886	47.924	-21.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
1451	1B	-9.532	-6.886	-46.308	-21.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1451	1C	9.860	6.314	47.924	23.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1451	1D	-9.532	6.314	-46.308	23.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
1451	1I	6.195	-4.289	68.608	-12.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1451	1J	-5.867	-4.289	-66.991	-12.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1451	1K	6.195	3.717	68.608	13.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1451	1L	-5.867	3.717	-66.991	13.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1451	1Q	4.012	-2.848	30.105	-7.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1451	1R	-3.684	-2.848	-28.489	-7.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1451	1S	4.012	2.276	30.105	9.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1451	1T	-3.684	2.276	-28.489	9.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1451	2	-2.467	-1.041	3.051	4.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1451	7	-1.397	-0.793	2.160	2.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1451	8	-1.393	-0.791	1.996	2.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
1452	1A	8.281	-5.673	47.888	-12.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	--
1452	1B	-8.183	-5.673	-46.204	-12.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	--
1452	1C	8.281	5.241	47.888	14.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1452	1D	-8.183	5.241	-46.204	14.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.04	--
1452	1I	6.912	-3.860	69.215	-8.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1452	1J	-6.814	-3.860	-67.532	-8.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
1452	1K	6.912	3.428	69.215	10.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1452	1L	-6.814	3.428	-67.532	10.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1452	1Q	3.622	-2.404	30.158	-4.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1452	1R	-3.524	-2.404	-28.474	-4.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1452	1S	3.622	1.972	30.158	6.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1452	1T	-3.524	1.972	-28.474	6.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1452	2	-2.505	-1.174	3.160	2.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1452	7	-1.474	-0.832	2.226	1.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1452	8	-1.478	-0.832	2.069	1.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
1453	1A	7.899	-6.839	48.825	-21.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
1453	1B	-7.495	-6.839	-47.131	-21.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1453	1C	7.899	6.264	48.825	23.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1453	1D	-7.495	6.264	-47.131	23.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1453	1I	10.368	-4.662	71.605	-14.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1453	1J	-9.964	-4.662	-69.911	-14.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.04	--

1453	1K	10.368	4.087	71.605	16.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
1453	1L	-9.964	4.087	-69.911	16.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
1453	1Q	4.513	-2.925	31.009	-8.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1453	1R	-4.108	-2.925	-29.315	-8.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
1453	1S	4.513	2.350	31.009	9.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1453	1T	-4.108	2.350	-29.315	9.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1453	2	-2.203	-1.275	3.222	-1.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
1453	7	-1.217	-0.844	2.236	-0.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1453	8	-1.228	-0.844	2.088	-0.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1454	1A	7.920	-8.016	49.780	-31.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	--
1454	1B	-6.604	-8.016	-48.194	-31.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	--
1454	1C	7.920	7.349	49.780	33.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	--
1454	1D	-6.604	7.349	-48.194	33.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
1454	1I	13.769	-5.328	73.555	-21.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.06	--
1454	1J	-12.453	-5.328	-71.969	-21.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.06	--
1454	1K	13.769	4.661	73.555	22.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.06	--
1454	1L	-12.453	4.661	-71.969	22.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.06	--
1454	1Q	5.800	-3.393	31.757	-12.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1454	1R	-4.484	-3.393	-30.171	-12.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1454	1S	5.800	2.725	31.757	13.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
1454	1T	-4.484	2.725	-30.171	13.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
1454	2	-1.479	-1.363	3.208	-3.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
1454	7	-0.545	-0.849	2.154	-2.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1454	8	-0.563	-0.850	2.014	-2.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1455	1A	8.237	-8.867	51.081	-42.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
1455	1B	-5.284	-8.867	-49.979	-42.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
1455	1C	8.237	8.179	51.081	42.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	--
1455	1D	-5.284	8.179	-49.979	42.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
1455	1I	16.628	-5.923	74.929	-28.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.08	--
1455	1J	-13.674	-5.923	-73.827	-28.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.08	--
1455	1K	16.628	5.235	74.929	27.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.08	--
1455	1L	-13.674	5.235	-73.827	27.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
1455	1Q	7.327	-3.736	32.346	-16.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
1455	1R	-4.374	-3.736	-31.244	-16.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1455	1S	7.327	3.048	32.346	16.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
1455	1T	-4.374	3.048	-31.244	16.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
1455	2	1.412	-1.451	3.038	-6.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1455	7	1.492	-0.867	1.884	-3.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1455	8	1.508	-0.868	1.752	-3.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1456	1A	9.202	-9.912	53.248	-52.155	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.32	0.03	--
1456	1B	-4.242	-9.912	-53.758	-52.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
1456	1C	9.202	9.287	53.248	50.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.03	--
1456	1D	-4.242	9.287	-53.758	50.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1456	1I	17.468	-6.846	75.547	-34.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.08	--
1456	1J	-12.507	-6.846	-76.057	-34.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.08	--
1456	1K	17.468	6.221	75.547	32.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.08	--
1456	1L	-12.507	6.221	-76.057	32.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	--
1456	1Q	8.617	-4.166	32.648	-20.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
1456	1R	-3.656	-4.166	-33.158	-20.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1456	1S	8.617	3.542	32.648	19.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1456	1T	-3.656	3.542	-33.158	19.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
1456	2	2.945	-1.555	2.807	-9.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1456	7	2.917	-0.925	1.473	-5.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1456	8	2.936	-0.926	1.350	-5.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1457	1A	11.018	-5.845	48.439	-26.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
1457	1B	-10.204	-5.845	-46.973	-26.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
1457	1C	11.018	5.184	48.439	27.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
1457	1D	-10.204	5.184	-46.973	27.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.05	--
1457	1I	8.747	-3.754	66.367	-15.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
1457	1J	-7.933	-3.754	-64.901	-15.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1457	1K	8.747	3.092	66.367	17.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
1457	1L	-7.933	3.092	-64.901	17.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
1457	1Q	5.104	-2.526	29.375	-9.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1457	1R	-4.291	-2.526	-27.909	-9.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
1457	1S	5.104	1.864	29.375	11.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
1457	1T	-4.291	1.864	-27.909	11.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
1457	2	-1.797	-0.869	6.120	5.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1457	7	-0.957	-0.715	3.969	3.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1457	8	-0.944	-0.713	3.825	3.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1458	1A	9.442	-5.301	62.234	-34.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	--
1458	1B	-6.902	-5.301	-59.480	-34.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
1458	1C	9.442	4.573	62.234	32.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.05	--
1458	1D	-6.902	4.573	-59.480	32.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
1458	1I	10.833	-3.845	70.914	-22.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	--
1458	1J	-8.293	-3.845	-68.160	-22.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
1458	1K	10.833	3.117	70.914	20.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
1458	1L	-8.293	3.117	-68.160	20.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.05	--
1458	1Q	5.895	-2.470	33.826	-14.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1458	1R	-3.356	-2.470	-31.072	-14.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1458	1S	5.895	1.742	33.826	12.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
1458	1T	-3.356	1.742	-31.072	12.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
1458	2	1.953	0.870	10.974	5.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1458	7	1.837	-0.635	7.219	2.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

1458	8	1.820	-0.631	7.073	2.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1459	1A	7.794	-4.486	48.261	-29.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
1459	1B	-7.216	-4.486	-47.498	-29.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
1459	1C	7.794	3.832	48.261	29.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	--
1459	1D	-7.216	3.832	-47.498	29.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
1459	1I	6.921	-3.085	61.544	-17.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
1459	1J	-6.342	-3.085	-60.781	-17.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1459	1K	6.921	2.431	61.544	18.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
1459	1L	-6.342	2.431	-60.781	18.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
1459	1Q	3.780	-2.062	27.767	-10.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1459	1R	-3.201	-2.062	-27.004	-10.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
1459	1S	3.780	1.408	27.767	11.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1459	1T	-3.201	1.408	-27.004	11.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1459	2	-0.951	-0.820	8.599	5.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1459	7	-0.522	-0.682	5.278	3.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1459	8	-0.511	-0.680	5.152	3.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1460	1A	5.849	-3.733	42.590	-22.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
1460	1B	-5.566	-3.733	-42.230	-22.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1460	1C	5.849	3.214	42.590	24.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
1460	1D	-5.566	3.214	-42.230	24.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
1460	1I	4.852	-2.540	57.273	-13.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1460	1J	-4.569	-2.540	-56.913	-13.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
1460	1K	4.852	2.022	57.273	14.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1460	1L	-4.569	2.022	-56.913	14.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1460	1Q	2.721	-1.694	25.256	-8.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1460	1R	-2.437	-1.694	-24.896	-8.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1460	1S	2.721	1.176	25.256	9.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1460	1T	-2.437	1.176	-24.896	9.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1460	2	-0.891	-0.782	7.713	4.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
1460	7	-0.486	-0.621	4.647	3.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1460	8	-0.478	-0.620	4.536	3.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1461	1A	4.878	-3.235	38.584	-14.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
1461	1B	-4.825	-3.235	-38.405	-14.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1461	1C	4.878	2.878	38.584	17.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
1461	1D	-4.825	2.878	-38.405	17.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1461	1I	3.803	-2.167	54.488	-8.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1461	1J	-3.751	-2.167	-54.309	-8.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1461	1K	3.803	1.809	54.488	10.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
1461	1L	-3.751	1.809	-54.309	10.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1461	1Q	2.115	-1.415	23.541	-5.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1461	1R	-2.063	-1.415	-23.362	-5.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1461	1S	2.115	1.057	23.541	7.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
1461	1T	-2.063	1.057	-23.362	7.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1461	2	-0.940	-0.689	6.987	3.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1461	7	-0.546	-0.519	4.166	2.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1461	8	-0.540	-0.519	4.063	2.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1462	1A	4.280	-2.940	35.894	-7.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1462	1B	-4.248	-2.940	-35.722	-7.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1462	1C	4.280	2.747	35.894	9.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
1462	1D	-4.248	2.747	-35.722	9.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1462	1I	4.338	-1.937	54.376	-5.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
1462	1J	-4.307	-1.937	-54.205	-5.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1462	1K	4.338	1.744	54.376	7.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1462	1L	-4.307	1.744	-54.205	7.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1462	1Q	2.044	-1.214	22.831	-2.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
1462	1R	-2.012	-1.214	-22.659	-2.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
1462	1S	2.044	1.021	22.831	5.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1462	1T	-2.012	1.021	-22.659	5.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
1462	2	-0.908	-0.591	6.410	2.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1462	7	-0.534	-0.412	3.818	1.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1462	8	-0.531	-0.413	3.720	1.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
1463	1A	21.752	-10.995	94.139	-23.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
1463	1B	-16.845	-10.995	-87.762	-23.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1463	1C	21.752	10.593	94.139	19.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
1463	1D	-16.845	10.593	-87.762	19.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1463	1I	20.209	-12.019	82.405	-34.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
1463	1J	-15.302	-12.019	-76.027	-34.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
1463	1K	20.209	11.616	82.405	30.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
1463	1L	-15.302	11.616	-76.027	30.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
1463	1Q	12.325	-5.635	45.260	-15.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
1463	1R	-7.418	-5.635	-38.882	-15.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1463	1S	12.325	5.232	45.260	11.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1463	1T	-7.418	5.232	-38.882	11.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1463	2	1.268	0.540	-12.831	-0.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1463	7	2.068	0.386	-6.860	-1.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1463	8	2.062	0.386	-7.015	-1.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy						

1464	1I	19.796	-8.834	70.656	-39.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.06	--
1464	1J	-13.125	-8.834	-67.405	-39.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
1464	1K	19.796	8.170	70.656	36.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	--
1464	1L	-13.125	8.170	-67.405	36.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.06	--
1464	1Q	12.862	-3.993	38.304	-17.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1464	1R	-6.191	-3.993	-35.053	-17.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1464	1S	12.862	3.329	38.304	13.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
1464	1T	-6.191	3.329	-35.053	13.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.04	--
1464	2	2.429	0.427	-12.487	-0.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
1464	7	2.911	-0.395	-7.368	-1.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
1464	8	2.891	-0.391	-7.488	-1.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1465	1A	19.529	-12.144	80.161	-34.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
1465	1B	-14.843	-12.144	-74.096	-34.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
1465	1C	19.529	11.755	80.161	30.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
1465	1D	-14.843	11.755	-74.096	30.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
1465	1I	20.960	-10.404	91.448	-23.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
1465	1J	-16.274	-10.404	-85.383	-23.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1465	1K	20.960	10.015	91.448	19.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
1465	1L	-16.274	10.015	-85.383	19.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1465	1Q	11.920	-5.514	43.970	-15.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
1465	1R	-7.234	-5.514	-37.905	-15.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
1465	1S	11.920	5.125	43.970	11.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1465	1T	-7.234	5.125	-37.905	11.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1465	2	1.333	-0.574	-10.230	-7.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1465	7	2.048	-0.339	-5.326	-5.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1465	8	2.042	-0.336	-5.480	-5.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1466	1A	19.154	-8.605	69.711	-40.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.06	--
1466	1B	-12.724	-8.605	-66.480	-40.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
1466	1C	19.154	7.944	69.711	36.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.06	--
1466	1D	-12.724	7.944	-66.480	36.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.06	--
1466	1I	21.019	-6.358	78.923	-26.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.07	--
1466	1J	-14.589	-6.358	-75.692	-26.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.07	--
1466	1K	21.019	5.697	78.923	22.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.07	--
1466	1L	-14.589	5.697	-75.692	22.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.07	--
1466	1Q	12.488	-3.839	37.800	-17.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1466	1R	-6.058	-3.839	-34.569	-17.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1466	1S	12.488	3.178	37.800	13.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1466	1T	-6.058	3.178	-34.569	13.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.04	--
1466	2	3.050	-0.947	-9.854	-8.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1466	7	2.674	-0.586	-5.204	-5.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1466	8	2.656	-0.583	-5.324	-5.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1467	1A	17.587	-9.935	55.415	-49.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	--
1467	1B	-10.748	-9.935	-56.756	-49.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.08	--
1467	1C	17.587	9.217	55.415	46.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.08	--
1467	1D	-10.748	9.217	-56.756	46.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.08	--
1467	1I	19.026	-7.023	68.323	-31.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.07	--
1467	1J	-12.187	-7.023	-69.664	-31.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
1467	1K	19.026	6.305	68.323	28.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.07	--
1467	1L	-12.187	6.305	-69.664	28.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.07	--
1467	1Q	11.841	-4.279	30.910	-20.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
1467	1R	-5.002	-4.279	-32.250	-20.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
1467	1S	11.841	3.561	30.910	17.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	--
1467	1T	-5.002	3.561	-32.250	17.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1467	2	5.469	-1.435	-9.522	-9.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1467	7	4.584	-0.916	-5.636	-6.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
1467	8	4.606	-0.914	-5.797	-6.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1468	1A	13.339	-14.968	15.297	-74.874	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.05	--
1468	1B	-2.711	-14.968	-19.911	-74.874	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.05	--
1468	1C	13.339	14.507	15.297	72.592	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.43	0.05	--
1468	1D	-2.711	14.507	-19.911	72.592	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.05	--
1468	1I	15.329	-10.236	27.489	-44.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.05	--
1468	1J	-4.701	-10.236	-32.102	-44.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	--
1468	1K	15.329	9.775	27.489	42.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.05	--
1468	1L	-4.701	9.775	-32.102	42.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.05	--
1468	1Q	11.389	-6.001	9.298	-28.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
1468	1R	-0.761	-6.001	-13.912	-28.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
1468	1S	11.389	5.540	9.298	26.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
1468	1T	-0.761	5.540	-13.912	26.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
1468	2	9.383	-2.189	-8.048	-13.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
1468	7	8.474	-1.335	-6.079	-8.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
1468	8	8.469	-1.334	-6.074	-8.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
1469	1A	19.243	-10.809	17.357	-56.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.04	--
1469	1B	-10.275	-10.809	-19.895	-56.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.04	--
1469	1C	19.243	10.156	17.357	53.319	--	--	4.						

1469	2	9.000	-1.753	-6.844	-11.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1469	7	7.788	-1.097	-4.791	-7.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1469	8	7.782	-1.096	-4.785	-7.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1470	1A	0.497	-1.687	12.999	-6.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1470	1B	-0.487	-1.687	-14.737	-6.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1470	1C	0.497	1.533	12.999	9.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1470	1D	-0.487	1.533	-14.737	9.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
1470	1I	0.531	-2.510	7.188	-8.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1470	1J	-0.520	-2.510	-8.926	-8.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1470	1K	0.531	2.356	7.188	10.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
1470	1L	-0.520	2.356	-8.926	10.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1470	1Q	0.248	-1.044	4.476	-2.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1470	1R	-0.238	-1.044	-6.214	-2.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1470	1S	0.248	0.890	4.476	5.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1470	1T	-0.238	0.890	-6.214	5.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1470	2	0.324	-0.302	-6.197	2.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1470	7	0.198	-0.227	-4.194	2.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1470	8	0.198	-0.227	-4.190	2.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1471	1A	14.466	-18.533	5.197	-91.945	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.55	0.02	--
1471	1B	-5.406	-18.533	-9.688	-91.945	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	--
1471	1C	14.466	18.070	5.197	89.694	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.02	--
1471	1D	-5.406	18.070	-9.688	89.694	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.02	--
1471	1I	15.374	-12.142	6.636	-54.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
1471	1J	-6.313	-12.142	-11.127	-54.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
1471	1K	15.374	11.679	6.636	52.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
1471	1L	-6.313	11.679	-11.127	52.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
1471	1Q	11.148	-7.298	3.323	-34.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
1471	1R	-2.087	-7.298	-7.814	-34.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
1471	1S	11.148	6.835	3.323	32.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
1471	1T	-2.087	6.835	-7.814	32.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
1471	2	9.166	-2.678	-8.081	-15.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
1471	7	7.929	-1.632	-6.098	-9.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
1471	8	7.932	-1.632	-6.159	-9.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1472	1A	13.518	-13.380	5.126	-68.991	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
1472	1B	-5.894	-13.380	-7.808	-68.991	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	--
1472	1C	13.518	12.748	5.126	66.155	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
1472	1D	-5.894	12.748	-7.808	66.155	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	--
1472	1I	14.257	-10.083	6.599	-42.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
1472	1J	-6.633	-10.083	-9.280	-42.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
1472	1K	14.257	9.451	6.599	39.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
1472	1L	-6.633	9.451	-9.280	39.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
1472	1Q	10.114	-5.719	3.436	-27.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
1472	1R	-2.490	-5.719	-6.118	-27.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
1472	1S	10.114	5.087	3.436	24.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
1472	1T	-2.490	5.087	-6.118	24.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
1472	2	7.702	-2.071	-6.119	-12.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
1472	7	6.666	-1.287	-4.440	-8.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
1472	8	6.669	-1.286	-4.492	-8.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1473	1A	0.314	-2.021	4.073	-8.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1473	1B	-0.301	-2.021	-5.856	-8.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1473	1C	0.314	1.879	4.073	10.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1473	1D	-0.301	1.879	-5.856	10.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1473	1I	0.262	-2.985	2.319	-10.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1473	1J	-0.248	-2.985	-4.102	-10.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
1473	1K	0.262	2.842	2.319	13.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1473	1L	-0.248	2.842	-4.102	13.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
1473	1Q	0.150	-1.241	1.763	-3.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1473	1R	-0.136	-1.241	-3.546	-3.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
1473	1S	0.150	1.099	1.763	6.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1473	1T	-0.136	1.099	-3.546	6.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
1473	2	0.467	-0.288	-11.187	2.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1473	7	0.284	-0.215	-7.224	2.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1473	8	0.285	-0.214	-7.241	2.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1474	1A	17.870	-11.121	52.418	-60.734	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.08	--
1474	1B	-11.745	-11.121	-53.334	-60.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.08	--
1474	1C	17.870	10.594	52.418	57.991	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.08	--
1474	1D	-11.745	10.594	-53.334	57.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.08	--
1474	1I	18.822	-9.714	79.270	-39.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.07	--
1474	1J	-12.697	-9.714	-80.186	-39.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.07	--
1474	1K	18.822	9.187	79.270	36.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.07	--
1474	1L	-12.697	9.187	-80.186	36.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--
1474	1Q	11.626	-5.082	33.210	-24.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
1474	1R	-5.501	-5.082	-34.126	-24.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	--
1474	1S	11.626	4.555	33.210	21.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	--
1474	1T	-5.501	4.555	-34.126	21.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	--
1474	2	6.886	-1.653	-8.578	-11.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1474	7	5.683	-1.017	-5.404	-7.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
1474	8	5.703	-1.016	-5.581	-7.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1475	1A	30.146	-16.841	46.316	-81.410	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.08	--
1475	1B	-22.960	-16.841	-48.082	-81.410	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.07	--

1475	1C	30.146	16.450	46.316	79.173	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.08	--
1475	1D	-22.960	16.450	-48.082	79.173	--	--	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.07	--
1475	1I	30.062	-9.736	80.280	-48.741	--	--	4.52	4.52	4.52	13.57	0.31	0.10	--
1475	1J	-22.876	-9.736	-82.046	-48.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.09	--
1475	1K	30.062	9.345	80.280	46.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.10	--
1475	1L	-22.876	9.345	-82.046	46.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.09	--
1475	1Q	17.521	-6.375	32.285	-31.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
1475	1R	-10.335	-6.375	-34.051	-31.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
1475	1S	17.521	5.985	32.285	29.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	--
1475	1T	-10.335	5.985	-34.051	29.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1475	2	9.118	-2.247	-8.576	-13.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
1475	7	7.394	-1.364	-5.728	-8.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
1475	8	7.411	-1.365	-5.927	-8.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1476	1A	1.421	-1.618	41.648	-6.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
1476	1B	-1.426	-1.618	-42.463	-6.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1476	1C	1.421	1.498	41.648	8.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1476	1D	-1.426	1.498	-42.463	8.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
1476	1I	1.120	-2.381	25.053	-9.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
1476	1J	-1.125	-2.381	-25.868	-9.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
1476	1K	1.120	2.261	25.053	11.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
1476	1L	-1.125	2.261	-25.868	11.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
1476	1Q	0.601	-1.003	16.694	-3.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
1476	1R	-0.607	-1.003	-17.509	-3.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
1476	1S	0.601	0.883	16.694	5.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1476	1T	-0.607	0.883	-17.509	5.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
1476	2	0.209	-0.192	-0.614	2.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
1476	7	0.126	-0.150	-0.639	2.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
1476	8	0.127	-0.150	-0.713	2.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

GUSCI

Gruppo	El.	NC	N, M	txy	Vz/Vrd1	Note
			IR	IR	IR	
3	1402	1I	1.00	--	--	
3	1167	1I	--	0.14	--	

ANELLI DI IRRIGIDIMENTO VERIFICA ARM.A TAGLIO

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **3** Tabella: **VERIFICA A TAGLIO ANELLI**

Descrizione: **travi di irrigidimento**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm
 Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
 dxx base sup.: **24** mm dxx base inf.: **24** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **24** mm pxx agg.: **10** cm
 dyy base sup.: **24** mm dyy base inf.: **24** mm pyy: **20** cm dyy agg.: **24** mm pyy agg.: **10** cm
 Orientamento armature: **rif._globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi
 Diametro staffe: **12** mm Numero braccia: **5**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
 L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrdl > 1); vedere righe riassuntive

El.	comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
		---	---	---	---							N, M	txy	Vz/Vrdl
		kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/m		cmq /20 cm		cmq /20 cm				
31	1A	-1.401	-8.120	29.014	-63.051	11.896	336.597	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.03	1.08
31	1B	6.695	-8.120	-26.657	-63.051	6.830	317.876	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.03	1.36
31	1C	-1.401	7.980	29.014	61.674	0.261	297.549	4.52	4.52	13.57	4.52	0.37	0.03	0.96
31	1D	6.695	7.980	-26.657	61.674	18.465	316.270	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.03	1.35
31	1I	5.294	-11.238	23.054	-89.002	5.239	471.651	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	1.51
31	1J	0.000	-11.238	-20.697	-89.002	1.508	448.394	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.02	1.38
31	1K	5.294	11.097	23.054	87.626	5.061	428.067	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.02	1.37
31	1L	0.000	11.097	-20.697	87.626	11.808	451.324	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.02	1.39
31	1Q	4.997	-4.531	13.348	-35.639	1.764	193.540	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	0.90
31	1R	0.297	-4.531	-10.991	-35.639	3.438	183.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	0.82
31	1S	4.997	4.390	13.348	34.263	3.132	163.607	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.76
31	1T	0.297	4.390	-10.991	34.263	8.333	173.213	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	0.78
31	2	4.775	-1.332	5.874	-7.868	0.638	56.433	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	0.26
31	7	4.281	-0.762	4.141	-5.030	2.246	39.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	0.18
31	8	4.279	-0.763	4.142	-5.018	2.179	39.223	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	0.18
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
Armatura a taglio //y Vz (Mxx):		Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz (Myy):		Aswy= 14.88 cmq/mq		passoy= 38 cm				
96	1A	9.682	-5.590	27.949	-44.846	12.901	200.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.04	0.93
96	1B	-0.609	-5.590	-31.150	-44.846	1.718	174.349	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	0.74
96	1C	9.682	5.202	27.949	43.089	8.455	151.896	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	0.70
96	1D	-0.609	5.202	-31.150	43.089	19.637	178.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	0.75
96	1I	7.265	-8.387	19.476	-64.952	18.110	289.578	4.52	4.52	4.52	13.57	0.39	0.02	0.93
96	1J	1.808	-8.387	-22.677	-64.952	4.975	252.569	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.02	0.77
96	1K	7.265	7.998	19.476	63.196	11.711	230.117	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.02	0.74
96	1L	1.808	7.998	-22.677	63.196	24.846	267.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	1.16
96	1Q	8.026	-3.379	10.744	-26.054	4.827	120.922	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	0.56
96	1R	1.047	-3.379	-13.945	-26.054	0.013	106.495	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	0.47
96	1S	8.026	2.990	10.744	24.298	6.724	84.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	0.39
96	1T	1.047	2.990	-13.945	24.298	11.564	98.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	0.44
96	2	8.288	-1.207	-5.879	-6.194	8.394	39.658	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	0.18
96	7	7.400	-0.718	-4.401	-4.095	3.099	30.056	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	0.14
96	8	7.395	-0.718	-4.396	-4.081	3.146	29.799	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	0.14
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
Armatura a taglio //y Vz (Mxx):		Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz (Myy):		Aswy= 8.43 cmq/mq		passoy= 67 cm				
97	1A	14.232	-4.635	27.022	-33.279	1.812	99.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.46
97	1B	-6.729	-4.635	-29.095	-33.279	3.190	91.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	0.39
97	1C	14.232	4.080	27.022	31.076	3.420	65.255	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	0.30
97	1D	-6.729	4.080	-29.095	31.076	8.422	72.611	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	0.31
97	1I	7.997	-6.410	17.733	-49.240	10.921	157.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	0.73
97	1J	-0.494	-6.410	-19.806	-49.240	1.984	137.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	0.60
97	1K	7.997	5.854	17.733	47.036	4.626	111.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	0.51
97	1L	-0.494	5.854	-19.806	47.036	17.531	130.599	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	0.57
97	1Q	8.448	-2.761	10.189	-19.949	0.626	68.630	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.32
97	1R	-0.945	-2.761	-12.262	-19.949	2.690	62.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.28
97	1S	8.448	2.206	10.189	17.746	3.921	35.902	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.17
97	1T	-0.945	2.206	-12.262	17.746	7.236	41.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.19
97	2	7.956	-0.950	-7.701	-5.169	2.639	31.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.14
97	7	6.780	-0.577	-5.192	-3.574	0.325	26.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.12
97	8	6.777	-0.576	-5.187	-3.559	0.290	26.407	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.12
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
98	1A	18.637	-4.036	23.815	-26.365	8.112	60.974	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.28
98	1B	-10.993	-4.036	-25.788	-26.365	0.209	64.601	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	0.28
98	1C	18.637	3.340	23.815	23.752	6.137	33.417	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	0.15
98	1D	-10.993	3.340	-25.788	23.752	14.458	29.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.13
98	1I	10.088	-5.035	15.777	-39.080	13.514	100.991	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	0.47
98	1J	-2.444	-5.035	-17.750	-39.080	3.018	96.018	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.42
98	1K	10.088	4.340	15.777	36.468	3.328	64.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	0.30
98	1L	-2.444	4.340	-17.750	36.468	19.860	69.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.31
98	1Q	10.012	-2.358	9.097	-16.187	2.757	48.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.23
98	1R	-2.368	-2.358	-11.070	-16.187	2.241	48.405	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.22
98	1S	10.012	1.662	9.097	13.575	4.105	17.221	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.08
98	1T	-2.368	1.662	-11.070	13.575	9.103	17.500	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.08
98	2	6.810	-0.890	-7.974	-4.537	1.400	30.015	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	0.14
98	7	5.598	-0.647	-4.796	-3.380	0.999	26.845	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.12
98	8	5.594	-0.644	-4.792	-3.362	0.971	26.573	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.12

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
99	1A	11.782	-3.092	22.051	-21.574	13.341	40.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.19
99	1B	-6.781	-3.092	-19.705	-21.574	5.109	46.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.20
99	1C	11.782	2.461	22.051	18.716	3.764	11.555	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.05
99	1D	-6.781	2.461	-19.705	18.716	14.687	6.030	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.07
99	1I	7.323	-3.708	14.792	-31.996	11.123	65.459	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	0.30
99	1J	-2.322	-3.708	-12.447	-31.996	17.459	68.045	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	0.30
99	1K	7.323	3.078	14.792	29.137	16.114	33.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.15
99	1L	-2.322	3.078	-12.447	29.137	12.468	30.698	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.14
99	1Q	6.528	-1.826	9.832	-13.557	4.948	37.337	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.17
99	1R	-1.526	-1.826	-7.486	-13.557	5.337	39.148	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.18
99	1S	6.528	1.196	9.832	10.698	3.992	4.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.02
99	1T	-1.526	1.196	-7.486	10.698	6.294	2.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.03
99	2	3.123	-0.616	-8.066	-4.140	6.743	28.032	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.13
99	7	3.208	-0.456	-5.047	-3.205	3.664	26.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.12
99	8	3.206	-0.454	-5.044	-3.187	3.671	26.481	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.12

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
192	1A	25.949	-12.736	29.208	-80.593	112.759	207.607	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.05	0.67
192	1B	-12.141	-12.736	-21.801	-80.593	85.798	184.753	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.05	0.57
192	1C	25.949	12.654	29.208	78.568	76.235	163.627	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.05	0.53
192	1D	-12.141	12.654	-21.801	78.568	122.322	186.481	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.05	0.57
192	1I	15.505	-18.274	27.738	-113.338	151.064	287.277	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.04	0.92
192	1J	-1.696	-18.274	-20.331	-113.338	118.580	265.086	4.52	4.52	4.52	13.57	0.66	0.04	0.82
192	1K	15.505	18.192	27.738	111.313	109.017	243.960	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.04	0.78
192	1L	-1.696	18.192	-20.331	111.313	160.627	266.151	4.52	4.52	13.57	4.52	0.65	0.04	0.82
192	1Q	15.942	-7.209	17.217	-45.523	58.391	120.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	0.56
192	1R	-2.133	-7.209	-9.810	-45.523	49.980	110.411	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	0.50
192	1S	15.942	7.127	17.217	43.498	40.417	89.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	0.41
192	1T	-2.133	7.127	-9.810	43.498	67.954	99.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	0.45
192	2	9.265	-0.887	10.655	-10.307	19.164	88.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	0.41
192	7	9.252	-0.534	8.361	-6.727	8.757	58.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.03	0.27
192	8	9.246	-0.534	8.361	-6.706	8.851	58.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.03	0.27

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
203	1A	26.789	-114.770	16.487	-22.486	349.855	183.292	4.52	13.57	4.52	4.52	0.69	0.04	1.12
203	1B	-20.025	-114.770	-3.572	-22.486	405.838	135.585	4.52	13.57	4.52	4.52	0.67	0.04	1.25
203	1C	26.789	112.823	16.487	22.393	385.235	126.890	13.57	4.52	4.52	4.52	0.68	0.04	1.24
203	1D	-20.025	112.823	-3.572	22.393	329.252	191.986	13.57	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	1.01
203	1I	28.188	-81.573	26.972	-15.576	240.375	125.612	4.52	13.57	4.52	4.52	0.49	0.05	0.77
203	1J	-21.424	-81.573	-14.057	-15.576	287.352	90.533	4.52	13.57	4.52	4.52	0.48	0.05	0.88
203	1K	28.188	79.627	26.972	15.482	266.749	81.839	13.57	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	0.86
203	1L	-21.424	79.627	-14.057	15.482	219.772	134.307	13.57	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	0.67
203	1Q	16.176	-46.063	16.268	-8.853	143.042	69.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	0.66
203	1R	-9.412	-46.063	-3.353	-8.853	166.697	55.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	0.75
203	1S	16.176	44.117	16.268	8.760	146.093	46.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	0.68
203	1T	-9.412	44.117	-3.353	8.760	122.439	78.093	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	0.55
203	2	-11.368	-19.168	8.183	-3.329	316.849	29.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	1.42
203	7	-7.292	-12.018	8.364	-1.998	184.414	14.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.84
203	8	-7.288	-11.996	8.358	-1.998	184.678	15.023	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.84

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= 1 d 24/10	Axxsup= 1 d 24/10	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=12.80 cmq/mq passo= 44 cm;				Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= --										
232	1A	46.993	-6.422	39.896	-21.858	10.337	50.677	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.05	0.23
232	1B	-36.524	-6.422	-28.145	-21.858	17.349	54.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	0.23
232	1C	46.993	5.938	39.896	15.918	37.776	9.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	0.17
232	1D	-36.524	5.938	-28.145	15.918	10.090	13.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.05	0.06
232	1I	20.554	-11.390	34.956	-32.308	13.556	55.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.26
232	1J	-10.085	-11.390	-23.205	-32.308	56.545	58.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	0.25
232	1K	20.554	10.907	34.956	26.368	76.972	5.837	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	0.36
232	1L	-10.085	10.907	-23.205	26.368	33.983	8.483	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	0.15
232	1Q	20.599	-4.418	22.797	-14.866	4.754	44.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.20
232	1R	-10.130	-4.418	-11.046	-14.866	12.336	45.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	0.20
232	1S	20.599	3.934	22.797	8.927	32.763	18.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	0.15
232	1T	-10.130	3.934	-11.046	8.927	15.673	19.689	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	0.09
232	2	10.933	-0.357	-8.242	-5.692	14.667	29.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	0.13
232	7	9.356	-0.307	-3.604	-5.071	14.750	35.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	0.16
232	8	9.350	-0.305	-3.603	-5.032	14.677	35.479	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	0.16

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
233	1A	38.004	-4.882	28.483	-24.062	16.882	39.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	0.18
233	1B	-25.967	-4.882	-25.168	-24.062	19.798	46.837	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	0.20
233	1C	38.004	4.202	28.483	18.731	11.198	5.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	0.05
233	1D	-25.967	4.202	-25.168	18.731	25.481	12.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	0.11
233	1I	18.753	-7.288	18.590	-35.930	17.221	48.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	0.22
233	1J	-6.715	-7.288	-15.275	-35.930	42.459	52.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	0.23
233	1K	18.753	6.608	18.590	30.599	33.860	0.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	0.16
233	1L	-6.715	6.608	-15.275	30.599	25.820	3.551	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.12
233	1Q	18.419	-3.116	12.718	-15.958	5.662	36.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.17
233	1R	-6.381	-3.116	-9.402	-15.958	17.313	39.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.18
233	1S	18.419	2.436	12.718	10.627	8.714	12.741	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.06
233	1T	-6.381	2.436	-9.402	10.627	14.261	15.525	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.07
233	2	11.216	-0.775	-11.256	-6.018	10.230	35.303	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.16
233	7	9.944	-0.624	-7.475	-5.098	3.596	36.077	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.16
233	8	9.935	-0.621	-7.469	-5.061	3.599	35.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.16

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
234	1A	29.525	-6.429	28.845	-29.463	29.270	38.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	0.18
234	1B	-18.036	-6.429	-32.654	-29.463	22.212	43.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	0.18
234	1C	29.525	5.722	28.845	25.078	10.239	3.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	0.05
234	1D	-18.036	5.722	-32.654	25.078	41.243	0.952	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.04	0.18
234	1I	14.594	-8.396	16.765	-44.282	48.215	55.766	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	0.24

234	1J	-3.106	-8.396	-20.573	-44.282	35.605	51.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.22
234	1K	14.594	7.688	16.765	39.898	23.632	12.089	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.11
234	1L	-3.106	7.688	-20.573	39.898	60.188	16.336	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	0.28
234	1Q	15.082	-3.695	10.103	-18.749	14.725	34.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.16
234	1R	-3.593	-3.695	-13.912	-18.749	17.100	34.434	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.15
234	1S	15.082	2.987	10.103	14.364	5.127	4.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.02
234	1T	-3.593	2.987	-13.912	14.364	26.698	5.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.12
234	2	11.053	-1.037	-10.181	-6.363	0.861	36.504	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.16
234	7	9.104	-0.796	-6.545	-5.033	2.980	33.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.15
234	8	9.104	-0.791	-6.540	-4.999	2.938	32.700	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.15

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

235	1A	20.654	-6.704	29.705	-36.435	38.163	55.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.05	0.26
235	1B	-9.974	-6.704	-33.129	-36.435	38.979	43.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	0.18
235	1C	20.654	6.179	29.705	32.937	29.252	11.869	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	0.14
235	1D	-9.974	6.179	-33.129	32.937	47.891	23.180	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	0.22
235	1I	11.891	-9.701	18.648	-55.258	69.566	79.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	0.37
235	1J	-1.211	-9.701	-22.072	-55.258	49.584	55.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	0.24
235	1K	11.891	9.176	18.648	51.760	39.857	23.466	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	0.18
235	1L	-1.211	9.176	-22.072	51.760	79.293	47.476	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	0.37
235	1Q	12.096	-3.990	10.702	-22.516	22.287	40.918	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	0.19
235	1R	-1.416	-3.990	-14.126	-22.516	23.453	32.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.15
235	1S	12.096	3.465	10.702	19.018	13.726	1.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.06
235	1T	-1.416	3.465	-14.126	19.018	32.015	8.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.15
235	2	10.883	-0.923	-9.181	-6.764	4.801	33.024	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	0.15
235	7	9.385	-0.650	-6.441	-4.995	0.058	28.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.13
235	8	9.380	-0.647	-6.436	-4.963	0.105	28.433	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

281	1A	27.628	-111.842	16.768	-18.218	384.361	52.666	4.52	13.57	4.52	4.52	0.68	0.04	1.23
281	1B	-19.372	-111.842	-1.336	-18.218	339.274	14.739	4.52	13.57	4.52	4.52	0.65	0.04	1.05
281	1C	27.628	109.713	16.768	18.134	319.008	4.902	13.57	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	1.02
281	1D	-19.372	109.713	-1.336	18.134	364.095	62.503	13.57	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	1.12
281	1I	27.536	-78.886	26.582	-12.254	273.912	36.832	4.52	13.57	4.52	4.52	0.48	0.04	0.88
281	1J	-19.280	-78.886	-11.150	-12.254	237.964	9.040	4.52	13.57	4.52	4.52	0.46	0.04	0.73
281	1K	27.536	76.757	26.582	12.170	217.698	0.797	13.57	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.70
281	1L	-19.280	76.757	-11.150	12.170	253.646	46.669	13.57	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	0.78
281	1Q	17.207	-44.805	16.757	-7.084	158.198	17.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	0.73
281	1R	-8.951	-44.805	-1.325	-7.084	139.551	8.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	0.63
281	1S	17.207	42.676	16.757	7.000	119.285	1.832	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	0.55
281	1T	-8.951	42.676	-1.325	7.000	137.932	27.550	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	0.62
281	2	-11.279	-20.419	9.845	-3.121	761.708	45.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	3.41
281	7	-7.267	-12.833	10.036	-1.883	451.450	24.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	2.04
281	8	-7.262	-12.807	10.028	-1.882	451.671	24.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	2.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=24.03 cmq/mq passo= 23 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
282	1A	21.763	-72.365	12.792	-10.345	198.200	68.659	4.52	13.57	4.52	4.52	0.44	0.03	0.64
282	1B	-27.612	-72.365	0.023	-10.345	139.315	14.537	4.52	13.57	4.52	4.52	0.42	0.03	0.42
282	1C	21.763	69.486	12.792	10.002	109.403	4.925	13.57	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.35
282	1D	-27.612	69.486	0.023	10.002	168.288	78.271	13.57	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	0.51
282	1I	28.816	-49.901	18.798	-6.245	137.600	43.004	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.07	0.64
282	1J	-34.665	-49.901	-5.983	-6.245	93.464	10.736	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.06	0.39
282	1K	28.816	47.022	18.798	5.902	63.552	1.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.07	0.29
282	1L	-34.665	47.022	-5.983	5.902	107.688	52.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.06	0.45
282	1Q	11.061	-29.296	12.568	-3.965	86.584	22.785	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	0.40
282	1R	-16.910	-29.296	0.248	-3.965	62.930	8.337	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.28
282	1S	11.061	26.416	12.568	3.622	33.018	1.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.15
282	1T	-16.910	26.416	0.248	3.622	56.672	32.397	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.25
282	2	-8.793	-15.141	8.442	-2.383	534.946	29.589	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	2.41
282	7	-6.861	-9.874	8.493	-1.506	312.687	14.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.42
282	8	-6.853	-9.844	8.486	-1.502	313.006	15.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.42

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=16.88 cmq/mq passo= 33 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
283	1A	18.604	-55.044	12.451	-8.373	77.647	44.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	0.36
283	1B	-22.342	-55.044	-1.216	-8.373	56.318	25.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	0.24
283	1C	18.604	51.341	12.451	7.858	23.264	15.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	0.11
283	1D	-22.342	51.341	-1.216	7.858	44.593	54.900	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	0.25
283	1I	29.779	-36.470	21.341	-5.876	47.722	19.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	0.22
283	1J	-33.518	-36.470	-10.106	-5.876	37.690	20.214	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.06	0.16
283	1K	29.779	32.767	21.341	5.362	4.636	9.780	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.06	0.05
283	1L	-33.518	32.767	-10.106	5.362	14.669	29.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.06	0.13
283	1Q	10.668	-22.526	12.569	-3.487	39.212	11.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	0.18
283	1R	-14.406	-22.526	-1.335	-3.487	32.120	13.410	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.14
283	1S	10.668	18.823	12.569	2.972	0.934	2.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.01
283	1T	-14.406	18.823	-1.335	2.972	6.159	21.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.10
283	2	-3.844	-12.611	7.521	-1.987	343.879	13.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	1.57
283	7	-3.325	-8.584	7.519	-1.309	197.077	5.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.90
283	8	-3.318	-8.549	7.512	-1.305	197.433	5.322	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.91

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.85 cmq/mq passo= 52 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
284	1A	17.135	-44.317	15.074	-7.040	55.036	28.831	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	0.25
284	1B	-21.223	-44.317	-2.915	-7.040	52.083	19.030	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.23
284	1C	17.135	39.642	15.074	6.344	8.828	5.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	0.04
284	1D	-21.223	39.642	-2.915	6.344	11.781	42.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	0.19
284	1I	30.309	-29.626	30.211	-5.496	35.727	10.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	0.17
284	1J	-34.397	-29.626	-18.052	-5.496	41.533	10.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	0.17
284	1K	30.309	24.951	30.211	4.799	1.721	2.876	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	0.01
284	1L	-34.397	24.951	-18.052	4.799	7.528	23.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	0.10
284	1Q	10.445	-18.872	15.502	-3.168	34.508	5.080	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.16
284	1R	-14.532	-18.872	-3.342	-3.168	35.337	10.623	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.16

284	1S	10.445	14.198	15.502	2.471	7.917	2.959	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.04
284	1T	-14.532	14.198	-3.342	2.471	8.747	18.662	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.09
284	2	0.268	-11.179	7.046	-1.749	226.604	6.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	1.05
284	7	-1.079	-7.995	7.472	-1.207	123.724	0.078	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.57
284	8	-1.076	-7.956	7.467	-1.203	124.127	0.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.57

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= 7.15	cmq/mq	passox= 79 cm;	Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= --	passoy= --				
285	1A	19.249	-35.493	19.626	-6.111	40.755	17.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	0.19
285	1B	-15.909	-35.493	-6.096	-6.111	60.811	17.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	0.27
285	1C	19.249	29.711	19.626	5.442	0.503	5.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	0.02
285	1D	-15.909	29.711	-6.096	5.442	20.558	29.658	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	0.13
285	1I	30.130	-24.069	39.726	-4.869	29.214	12.663	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	0.14
285	1J	-26.791	-24.069	-26.196	-4.869	48.134	1.765	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.21
285	1K	30.130	18.287	39.726	4.199	13.179	9.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.06
285	1L	-26.791	18.287	-26.196	4.199	32.100	24.365	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	0.14
285	1Q	13.238	-15.981	19.518	-2.825	35.184	3.692	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.16
285	1R	-9.899	-15.981	-5.988	-2.825	44.340	7.810	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.20
285	1S	13.238	10.199	19.518	2.155	16.974	3.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.08
285	1T	-9.899	10.199	-5.988	2.155	26.130	15.394	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.12
285	2	4.539	-9.998	8.072	-1.394	137.375	10.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.64
285	7	3.598	-7.590	8.455	-0.964	64.847	2.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.30
285	8	3.601	-7.548	8.449	-0.962	65.263	2.558	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.30

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
286	1A	41.791	-30.185	26.206	-7.917	35.953	27.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	0.17
286	1B	-26.169	-30.185	-12.557	-7.917	85.742	3.100	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	0.37
286	1C	41.791	23.585	26.206	7.376	11.047	22.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	0.10
286	1D	-26.169	23.585	-12.557	7.376	38.742	8.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	0.17
286	1I	46.906	-19.853	57.754	-4.506	22.483	39.378	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.07	0.18
286	1J	-31.285	-19.853	-44.105	-4.506	58.853	24.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.07	0.25
286	1K	46.906	13.253	57.754	3.966	15.843	5.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.07	0.07
286	1L	-31.285	13.253	-44.105	3.966	52.212	20.443	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.07	0.22
286	1Q	27.810	-14.096	25.800	-3.185	36.557	20.059	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	0.17
286	1R	-12.189	-14.096	-12.151	-3.185	56.639	9.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	0.25
286	1S	27.810	7.496	25.800	2.644	18.056	9.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	0.08
286	1T	-12.189	7.496	-12.151	2.644	38.138	1.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	0.17
286	2	10.349	-8.961	8.164	-0.939	97.626	32.366	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.45
286	7	10.362	-7.183	8.543	-0.630	36.989	24.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	0.17
286	8	10.360	-7.141	8.536	-0.628	37.359	24.800	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	0.17

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
287	1A	37.651	-31.381	24.973	-7.217	74.553	43.382	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	0.35
287	1B	-24.062	-31.381	-12.593	-7.217	49.405	10.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	0.21
287	1C	37.651	25.134	24.973	6.715	21.155	31.702	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	0.15
287	1D	-24.062	25.134	-12.593	6.715	3.993	21.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	0.10
287	1I	41.905	-21.027	55.819	-4.588	53.427	51.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.06	0.25
287	1J	-28.316	-21.027	-43.439	-4.588	32.344	13.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	0.14
287	1K	41.905	14.780	55.819	4.086	38.216	8.154	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.06	0.18
287	1S	-28.316	14.780	-43.439	4.086	17.133	30.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	0.12
287	1Q	24.698	-14.551	24.620	-3.037	51.943	28.141	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.24
287	1R	-11.109	-14.551	-12.240	-3.037	41.113	4.984	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	0.18
287	1S	24.698	8.304	24.620	2.535	29.447	16.460	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	0.14
287	1T	-11.109	8.304	-12.240	2.535	18.617	6.697	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	0.08
287	2	16.734	0.684	9.285	0.691	159.166	10.107	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	0.74
287	7	13.649	-2.082	8.877	-0.431	115.912	12.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.54
287	8	13.648	-2.042	8.871	-0.428	115.534	12.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.54

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
288	1A	18.731	-35.597	19.898	-7.344	75.567	51.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	0.35
288	1B	-15.395	-35.597	-7.032	-7.344	69.349	44.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	0.31
288	1C	18.731	30.042	19.898	6.667	12.033	35.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	0.16
288	1D	-15.395	30.042	-7.032	6.667	18.252	61.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	0.28
288	1I	28.908	-24.105	39.737	-5.682	57.928	40.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	0.27
288	1J	-25.572	-24.105	-26.871	-5.682	48.088	27.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	0.21
288	1K	28.908	18.550	39.737	5.005	9.227	18.111	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	0.08
288	1L	-25.572	18.550	-26.871	5.005	0.612	50.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	0.22
288	1Q	12.748	-15.964	19.435	-3.317	49.262	19.502	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.23
288	1R	-9.413	-15.964	-6.569	-3.317	45.409	20.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.20
288	1S	12.748	10.409	19.435	2.639	11.906	11.002	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.06
288	1T	-9.413	10.409	-6.569	2.639	8.053	29.139	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.13
288	2	4.870	2.451	9.202	0.811	174.537	24.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.81
288	7	3.795	-0.752	8.956	0.371	121.166	17.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	0.56
288	8	3.798	-0.714	8.950	0.373	120.764	17.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	0.56

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
289	1A	16.805	-44.534	15.341	-8.378	84.817	81.542	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	0.39
289	1B	-20.764	-44.534	-3.553	-8.378	100.399	67.030	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.44
289	1C	16.805	40.007	15.341	7.678	59.027	55.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.27
289	1D	-20.764	40.007	-3.553	7.678	43.445	93.537	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	0.43
289	1I	28.784	-29.787	30.843	-6.191	61.122	54.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	0.28
289	1J	-32.744	-29.787	-19.055	-6.191	64.334	51.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.27
289	1K	28.784	25.259	30.843	5.491	22.962	39.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.18
289	1L	-32.744	25.259	-19.055	5.491	19.751	66.154	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	0.29
289	1Q	9.999	-18.930	15.618	-3.656	47.290	29.027	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.22
289	1R	-13.958	-18.930	-3.830	-3.656	51.433	31.989	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.23
289	1S	9.999	14.403	15.618	2.956	10.061	19.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.09
289	1T	-13.958	14.403	-3.830	2.956	5.919	41.022	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.19
289	2	-5.008	4.924	7.698	1.013	216.998	24.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.99
289	7	-4.075	1.721	7.766	0.461	141.917	18.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.65
289	8	-4.070	1.757	7.761	0.465	141.522	18.024	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.65

290	1A	18.354	-55.454	13.038	-10.050	99.351	120.090	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	0.56
290	1B	-21.916	-55.454	-2.047	-10.050	139.567	93.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	0.61
290	1C	18.354	51.852	13.038	9.530	107.479	84.517	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	0.50
290	1D	-21.916	51.852	-2.047	9.530	67.263	129.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	0.60
290	1I	28.643	-36.883	22.742	-6.746	63.704	77.672	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	0.36
290	1J	-32.204	-36.883	-11.750	-6.746	87.664	74.353	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	0.37
290	1K	28.643	33.281	22.742	6.226	55.576	65.019	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.06	0.30
290	1L	-32.204	33.281	-11.750	6.226	31.616	87.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.06	0.39
290	1Q	10.327	-22.700	12.929	-4.091	48.162	44.069	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	0.22
290	1R	-13.888	-22.700	-1.937	-4.091	62.788	42.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.28
290	1S	10.327	19.099	12.929	3.570	30.700	33.334	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.15
290	1T	-13.888	19.099	-1.937	3.570	16.074	53.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.25
290	2	-7.193	7.577	6.090	1.460	291.103	26.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	1.32
290	7	-5.281	3.568	6.589	0.768	183.658	18.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.84
290	8	-5.275	3.600	6.583	0.771	183.310	18.696	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.84

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.18 cmq/mq passo= 61 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

331	1A	46.715	-6.567	36.073	-22.364	22.440	59.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	0.28
331	1B	-36.953	-6.567	-25.416	-22.364	15.440	67.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	0.29
331	1C	46.715	6.114	36.073	16.736	37.243	5.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	0.17
331	1D	-36.953	6.114	-25.416	16.736	0.637	2.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	0.01
331	1I	20.827	-11.592	31.877	-32.614	0.439	67.934	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.31
331	1J	-11.065	-11.592	-21.219	-32.614	57.107	85.163	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	0.37
331	1K	20.827	11.139	31.877	26.987	78.910	23.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	0.37
331	1L	-11.065	11.139	-21.219	26.987	22.242	6.439	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	0.10
331	1Q	20.437	-4.504	20.576	-14.978	11.197	48.773	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.23
331	1R	-10.674	-4.504	-9.919	-14.978	11.814	54.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.25
331	1S	20.437	4.052	20.576	9.350	33.617	6.920	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	0.16
331	1T	-10.674	4.052	-9.919	9.350	10.606	12.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.06
331	2	-31.677	-0.391	-32.617	-2.520	18.981	60.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.04	0.25
331	7	-16.405	-0.366	-16.745	-3.127	17.744	53.795	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	0.24
331	8	-16.406	-0.364	-16.747	-3.090	17.667	53.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	0.24

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

332	1A	43.984	-5.662	34.432	-22.713	12.484	40.921	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.19
332	1B	-35.350	-5.662	-25.540	-22.713	11.204	36.756	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	0.16
332	1C	43.984	5.275	34.432	17.636	35.099	19.953	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.16
332	1D	-35.350	5.275	-25.540	17.636	11.411	15.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	0.07
332	1I	18.311	-8.791	28.778	-32.591	8.085	51.543	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.24
332	1J	-9.678	-8.791	-19.885	-32.591	43.737	41.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	0.20
332	1K	18.311	8.404	28.778	27.515	67.632	15.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.31
332	1L	-9.678	8.404	-19.885	27.515	31.980	5.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	0.14
332	1Q	18.709	-3.579	18.759	-14.874	7.282	39.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.18
332	1R	-10.076	-3.579	-9.867	-14.874	6.627	35.692	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.16
332	1S	18.709	3.193	18.759	9.797	30.522	21.017	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.14
332	1T	-10.076	3.193	-9.867	9.797	16.613	17.661	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.08
332	2	-28.418	0.451	-29.251	-1.971	24.942	53.896	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.04	0.23
332	7	-14.746	-0.292	-15.192	-2.638	21.937	48.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.22
332	8	-14.756	-0.290	-15.193	-2.605	21.858	48.358	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.21

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

335	1A	37.281	-5.097	26.756	-24.251	10.695	35.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	0.16
335	1B	-26.624	-5.097	-23.802	-24.251	11.737	39.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	0.17
335	1C	37.281	4.449	26.756	19.573	5.381	7.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.04
335	1D	-26.624	4.449	-23.802	19.573	17.051	12.264	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.07
335	1I	17.931	-6.530	17.078	-35.804	8.343	48.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	0.23
335	1J	-7.274	-6.530	-14.124	-35.804	26.694	47.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	0.21
335	1K	17.931	5.883	17.078	31.126	20.337	0.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	0.09
335	1L	-7.274	5.883	-14.124	31.126	14.700	0.948	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.07
335	1Q	17.609	-2.971	11.848	-15.797	2.554	34.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	0.16
335	1R	-6.952	-2.971	-8.893	-15.797	10.813	35.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.16
335	1S	17.609	2.323	11.848	11.119	4.456	12.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.06
335	1T	-6.952	2.323	-8.893	11.119	8.911	13.306	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.06
335	2	-19.876	0.431	-12.999	-1.098	18.626	34.535	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	0.15
335	7	-9.081	-0.351	-7.028	-1.997	13.046	34.430	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.16
335	8	-9.086	-0.348	-7.026	-1.965	13.041	34.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.15

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

336	1A	38.146	-5.980	26.941	-24.208	24.582	57.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	0.27
336	1B	-26.599	-5.980	-23.707	-24.208	23.296	58.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	0.25
336	1C	38.146	5.311	26.941	19.107	15.634	7.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.07
336	1D	-26.599	5.311	-23.707	19.107	32.244	7.482	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.14
336	1I	19.051	-8.546	17.170	-35.807	26.788	71.298	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	0.33
336	1J	-7.504	-8.546	-13.936	-35.807	45.390	80.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	0.36
336	1K	19.051	7.877	17.170	30.706	37.728	29.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	0.17
336	1L	-7.504	7.877	-13.936	30.706	34.450	20.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.16
336	1Q	18.425	-3.680	11.869	-15.915	10.169	46.090	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	0.21
336	1R	-6.878	-3.680	-8.635	-15.915	18.728	48.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.22
336	1S	18.425	3.010	11.869	10.814	11.066	2.228	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.05
336	1T	-6.878	3.010	-8.635	10.814	17.831	4.372	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.08
336	2	-21.611	0.356	-12.968	-1.394	21.934	36.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	0.16
336	7	-9.885	-0.352	-6.935	-2.298	15.422	36.536	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.17
336	8	-9.886	-0.349	-6.932	-2.261	15.418	36.193	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.16

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

340	1A	28.566	-5.747	27.790	-29.636	14.734	41.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	0.19
340	1B	-18.042	-5.747	-31.220	-29.636	7.333	45.247	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	0.19
340	1C	28.566	5.050	27.790	25.699	2.485	7.904	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.04
340	1D	-18.042	5.050	-31.220	25.699	24.551	3.965	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	0.11
340	1I	14.088	-7.468	16.673	-44.130	25.666	63.974	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	0.30
340	1J	-3.564	-7.468	-20.102	-44.130	11.469	58.663	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.24

340	1K	14.088	6.771	16.673	40.193	1.651	21.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.10
340	1L	-3.564	6.771	-20.102	40.193	35.484	26.631	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.16
340	1Q	14.486	-3.332	9.924	-18.637	6.448	36.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.17
340	1R	-3.962	-3.332	-13.354	-18.637	7.156	35.948	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.16
340	1S	14.486	2.635	9.924	14.700	2.661	1.394	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.01
340	1T	-3.962	2.635	-13.354	14.700	16.266	1.228	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.07
340	2	-6.941	0.534	-2.053	0.983	15.249	16.689	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	0.08
340	7	-1.356	-0.229	-1.594	-0.880	12.010	20.586	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.09
340	8	-1.361	-0.225	-1.589	-0.849	11.973	20.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.09
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
341	1A	30.701	-7.189	27.331	-29.891	39.345	59.147	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	0.27
341	1B	-19.542	-7.189	-30.988	-29.891	30.983	64.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.27
341	1C	30.701	6.484	27.331	25.665	19.886	25.849	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.12
341	1D	-19.542	6.484	-30.988	25.665	50.441	20.502	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	0.22
341	1I	15.236	-9.805	16.627	-44.692	60.883	79.842	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	0.37
341	1J	-4.076	-9.805	-20.284	-44.692	43.091	99.112	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.43
341	1K	15.236	9.100	16.627	40.465	31.994	60.466	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.28
341	1L	-4.076	9.100	-20.284	40.465	71.980	41.197	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.33
341	1Q	15.417	-4.222	9.655	-18.912	20.546	44.831	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.21
341	1R	-4.257	-4.222	-13.312	-18.912	20.929	50.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.22
341	1S	15.417	3.517	9.655	14.686	9.832	11.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.05
341	1T	-4.257	3.517	-13.312	14.686	31.642	6.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.14
341	2	-7.158	0.462	-1.505	0.793	17.421	17.170	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.08
341	7	-1.722	-0.211	-1.713	-1.013	13.691	21.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	0.10
341	8	-1.727	-0.206	-1.710	-0.979	13.652	20.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	0.10
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
345	1A	19.562	-6.095	29.263	-36.759	15.954	64.622	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	0.30
345	1B	-9.615	-6.095	-32.383	-36.759	14.164	53.671	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	0.23
345	1C	19.562	5.564	29.263	33.577	5.970	23.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	0.11
345	1D	-9.615	5.564	-32.383	33.577	24.148	34.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	0.14
345	1I	11.140	-8.856	18.576	-55.058	34.334	98.119	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	0.45
345	1J	-1.193	-8.856	-21.696	-55.058	14.457	74.116	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	0.32
345	1K	11.140	8.325	18.576	51.875	6.263	43.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	0.20
345	1L	-1.193	8.325	-21.696	51.875	42.528	67.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	0.29
345	1Q	11.484	-3.662	10.645	-22.470	9.129	47.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	0.22
345	1R	-1.537	-3.662	-13.766	-22.470	8.908	39.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.17
345	1S	11.484	3.131	10.645	19.288	0.714	8.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.04
345	1T	-1.537	3.131	-13.766	19.288	17.323	16.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.08
345	2	0.875	0.616	3.469	2.542	16.084	8.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.07
345	7	3.185	0.295	1.412	0.701	12.024	13.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.06
345	8	3.180	0.298	1.416	0.728	11.983	13.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.06
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
346	1A	22.723	-7.743	28.045	-37.117	54.993	66.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	0.31
346	1B	-12.274	-7.743	-31.365	-37.117	50.709	94.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	0.40
346	1C	22.723	7.215	28.045	33.729	41.628	62.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	0.29
346	1D	-12.274	7.215	-31.365	33.729	64.073	34.925	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	0.29
346	1I	12.797	-11.545	18.404	-55.734	89.890	97.355	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	0.45
346	1J	-2.348	-11.545	-21.723	-55.734	62.822	144.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	0.63
346	1K	12.797	11.017	18.404	52.346	53.742	112.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	0.52
346	1L	-2.348	11.017	-21.723	52.346	98.971	65.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	0.46
346	1Q	12.693	-4.673	10.235	-22.765	31.441	48.139	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	0.22
346	1R	-2.244	-4.673	-13.554	-22.765	29.459	65.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.29
346	1S	12.693	4.146	10.235	19.377	20.378	33.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.16
346	1T	-2.244	4.146	-13.554	19.377	40.521	16.782	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.19
346	2	0.685	0.531	3.212	2.439	18.226	9.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.08
346	7	3.206	0.229	1.216	0.566	13.568	14.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.07
346	8	3.201	0.232	1.219	0.596	13.525	14.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.07
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
350	1A	15.129	-7.236	28.579	-50.445	44.199	133.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.06	0.62
350	1B	-3.676	-7.236	-33.655	-50.445	11.203	99.128	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.06	0.42
350	1C	15.129	6.878	28.579	47.958	3.387	72.718	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.06	0.34
350	1D	-3.676	6.878	-33.655	47.958	52.016	106.705	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.06	0.45
350	1I	10.818	-11.483	20.993	-72.941	65.199	183.664	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.03	0.59
350	1J	0.635	-11.483	-26.068	-72.941	10.723	141.482	4.52	4.52	4.52	13.57	0.42	0.03	0.43
350	1K	10.818	11.125	20.993	70.453	2.906	115.072	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.03	0.37
350	1L	0.635	11.125	-26.068	70.453	73.015	157.255	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.03	0.48
350	1Q	10.924	-4.469	10.858	-29.461	22.905	81.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.38
350	1R	0.529	-4.469	-15.934	-29.461	7.212	63.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.28
350	1S	10.924	4.111	10.858	26.974	0.604	37.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.17
350	1T	0.529	4.111	-15.934	26.974	30.721	54.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.24
350	2	6.629	0.919	9.674	4.631	27.891	8.273	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.13
350	7	7.040	0.507	5.395	2.136	18.991	2.394	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.09
350	8	7.035	0.509	5.398	2.160	18.941	2.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.09
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayysup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)				
351	1A	19.316	-8.907	27.071	-51.286	102.621	119.618	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.06	0.55
351	1B	-7.234	-8.907	-32.477	-51.286	59.077	181.870	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.06	0.76
351	1C	19.316	8.555	27.071	48.650	50.525	154.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.06	0.71
351	1D	-7.234	8.555	-32.477	48.650	111.174	91.911	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.06	0.50
351	1I	13.092	-14.685	20.876	-74.021	151.352	179.738	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.03	0.70
351	1J	-1.010	-14.685	-26.282	-74.021	82.594	258.625	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.03	0

351	8	7.310	0.443	5.027	2.112	21.643	2.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.10
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)				
383	1A	31.402	-32.845	20.726	-10.657	63.971	6.778	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.30
383	1B	-21.163	-32.845	-11.226	-10.657	82.327	43.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	0.36
383	1C	31.402	27.348	20.726	10.219	21.888	65.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	0.31
383	1D	-21.163	27.348	-11.226	10.219	3.532	15.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	0.07
383	1I	35.302	-22.683	46.623	-6.284	54.348	26.027	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	0.25
383	1J	-25.063	-22.683	-37.123	-6.284	62.982	7.656	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	0.27
383	1K	35.302	17.187	46.623	5.846	2.543	30.332	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	0.14
383	1L	-25.063	17.187	-37.123	5.846	6.091	3.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	0.03
383	1Q	20.095	-15.067	20.310	-4.217	46.414	13.865	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	0.22
383	1R	-9.856	-15.067	-10.810	-4.217	52.634	6.555	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.24
383	1S	20.095	9.571	20.310	3.778	7.805	29.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.14
383	1T	-9.856	9.571	-10.810	3.778	14.025	8.810	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.06
383	2	7.656	-8.658	5.633	-0.909	29.861	11.345	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.16
383	7	7.309	-6.649	5.916	-0.549	0.485	13.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.06
383	8	7.309	-6.616	5.912	-0.549	0.839	13.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.06
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
384	1A	17.657	-36.266	19.232	-8.537	69.292	26.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.32
384	1B	-14.489	-36.266	-7.874	-8.537	78.945	39.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	0.35
384	1C	17.657	31.268	19.232	7.875	28.986	32.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	0.15
384	1D	-14.489	31.268	-7.874	7.875	19.333	34.259	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.15
384	1I	26.790	-24.452	38.245	-6.160	54.891	23.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	0.25
384	1J	-23.622	-24.452	-26.886	-6.160	55.710	20.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	0.24
384	1K	26.790	19.453	38.245	5.497	5.751	13.016	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.06
384	1L	-23.622	19.453	-26.886	5.497	4.932	31.335	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.13
384	1Q	11.918	-16.051	18.444	-3.718	44.798	10.091	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.21
384	1R	-8.750	-16.051	-7.086	-3.718	47.126	16.583	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.21
384	1S	11.918	11.053	18.444	3.055	2.833	9.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.04
384	1T	-8.750	11.053	-7.086	3.055	5.161	17.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.08
384	2	4.482	-9.346	6.519	-1.373	46.340	7.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.21
384	7	3.518	-6.930	6.944	-0.907	13.497	2.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.06
384	8	3.521	-6.896	6.939	-0.905	13.846	2.528	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.06
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
385	1A	16.339	-44.593	15.104	-9.645	78.487	57.541	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	0.36
385	1B	-19.965	-44.593	-4.084	-9.645	98.044	39.857	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.43
385	1C	16.339	40.438	15.104	8.943	59.678	29.119	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.28
385	1D	-19.965	40.438	-4.084	8.943	40.122	68.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.31
385	1I	26.969	-29.981	30.607	-7.054	57.009	37.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	0.26
385	1J	-30.596	-29.981	-19.587	-7.054	62.602	29.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.26
385	1K	26.969	25.825	30.607	6.352	24.237	18.650	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.11
385	1L	-30.596	25.825	-19.587	6.352	18.643	47.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	0.21
385	1Q	9.514	-18.893	15.335	-4.160	43.950	19.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.20
385	1R	-13.140	-18.893	-4.315	-4.160	49.555	19.677	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.22
385	1S	9.514	14.737	15.335	3.457	11.189	8.939	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.05
385	1T	-13.140	14.737	-4.315	3.457	5.585	30.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.14
385	2	0.635	-10.441	6.071	-1.762	82.810	5.289	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.38
385	7	-0.793	-7.363	6.584	-1.176	38.830	0.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.18
385	8	-0.789	-7.332	6.579	-1.173	39.182	0.081	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.18
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
386	1A	18.220	-55.622	12.762	-11.463	96.691	85.696	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	0.45
386	1B	-21.501	-55.622	-2.449	-11.463	143.971	57.623	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	0.62
386	1C	18.220	52.288	12.762	10.934	112.851	48.843	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	0.52
386	1D	-21.501	52.288	-2.449	10.934	65.571	94.476	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	0.43
386	1I	27.776	-37.104	22.688	-7.658	64.599	52.815	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	0.30
386	1J	-31.056	-37.104	-12.376	-7.658	93.112	47.071	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	0.39
386	1K	27.776	33.770	22.688	7.129	61.993	38.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	0.29
386	1L	-31.056	33.770	-12.376	7.129	33.480	61.595	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	0.27
386	1Q	10.135	-22.724	12.633	-4.640	47.516	30.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	0.22
386	1R	-13.416	-22.724	-2.320	-4.640	64.768	27.323	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.29
386	1S	10.135	19.389	12.633	4.111	33.649	18.542	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.16
386	1T	-13.416	19.389	-2.320	4.111	16.397	38.805	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.18
386	2	-3.468	-11.905	6.650	-2.054	134.039	10.859	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.61
386	7	-2.975	-8.022	6.748	-1.318	71.702	3.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.33
386	8	-2.969	-7.993	6.742	-1.315	72.031	4.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.33
Spess.=		40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
387	1A	30.833	-32.728	19.129	-8.649	53.309	0.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.25
387	1B	-21.081	-32.728	-9.926	-8.649	47.239	37.542	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	0.21
387	1C	30.833	27.381	19.129	8.228	11.919	60.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50		

388	1I	27.412	-24.236	37.709	-5.105	37.157	13.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	0.17
388	1J	-24.293	-24.236	-26.611	-5.105	42.744	11.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	0.18
388	1K	27.412	19.348	37.709	4.447	6.467	4.700	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.03
388	1L	-24.293	19.348	-26.611	4.447	12.054	20.177	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.09
388	1Q	12.283	-15.905	17.956	-3.025	35.352	3.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	0.16
388	1R	-9.164	-15.905	-6.858	-3.025	36.897	11.188	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.17
388	1S	12.283	11.016	17.956	2.367	12.314	4.223	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.06
388	1T	-9.164	11.016	-6.858	2.367	13.859	10.910	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.06
388	2	4.741	2.991	8.044	0.968	108.118	17.755	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	0.50
388	7	3.662	0.507	7.788	0.503	78.959	12.708	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.37
388	8	3.664	0.540	7.784	0.504	78.621	12.703	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.36

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

389	1A	16.542	-44.074	14.144	-7.586	60.960	29.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	0.28
389	1B	-20.071	-44.074	-3.319	-7.586	56.587	16.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.25
389	1C	16.542	39.990	14.144	6.885	18.647	5.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.09
389	1D	-20.071	39.990	-3.319	6.885	23.019	39.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	0.18
389	1I	28.057	-29.512	28.862	-5.791	40.600	16.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	0.19
389	1J	-31.586	-29.512	-18.037	-5.791	45.439	10.613	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	0.19
389	1K	28.057	25.428	28.862	5.090	7.499	0.246	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.03
389	1L	-31.586	25.428	-18.037	5.090	2.660	26.757	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	0.12
389	1Q	9.925	-18.638	14.643	-3.370	35.411	7.582	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.16
389	1R	-13.454	-18.638	-3.819	-3.370	35.686	9.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.16
389	1S	9.925	14.554	14.643	2.669	2.255	1.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.01
389	1T	-13.454	14.554	-3.819	2.669	2.530	17.949	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.08
389	2	-4.732	5.073	7.167	1.186	124.993	20.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.57
389	7	-3.791	1.968	7.187	0.597	85.725	15.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.39
389	8	-3.788	1.999	7.184	0.600	85.386	15.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.39

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

390	1A	18.510	-54.925	11.390	-8.962	92.483	40.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	0.43
390	1B	-21.732	-54.925	-1.197	-8.962	68.817	20.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	0.30
390	1C	18.510	51.638	11.390	8.432	38.053	12.187	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	0.18
390	1D	-21.732	51.638	-1.197	8.432	61.719	48.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	0.27
390	1I	29.318	-36.521	19.896	-6.115	62.383	19.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.05	0.29
390	1J	-32.541	-36.521	-9.702	-6.115	51.603	18.378	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	0.22
390	1K	29.318	33.233	19.896	5.585	20.839	9.837	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	0.10
390	1L	-32.541	33.233	-9.702	5.585	31.618	28.273	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	0.13
390	1Q	10.632	-22.412	11.685	-3.689	45.325	11.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	0.21
390	1R	-13.854	-22.412	-1.491	-3.689	37.576	11.463	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.17
390	1S	10.632	19.125	11.685	3.160	6.812	2.921	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.03
390	1T	-13.854	19.125	-1.491	3.160	14.560	19.888	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.09
390	2	-7.046	7.528	5.697	1.648	161.280	22.619	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.73
390	7	-5.040	3.655	6.078	0.906	105.381	16.046	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.48
390	8	-5.033	3.683	6.071	0.909	105.064	16.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.48

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

391	1A	20.898	-73.011	11.188	-11.501	179.747	74.692	4.52	13.57	4.52	4.52	0.44	0.03	0.58
391	1B	-26.159	-73.011	0.569	-11.501	136.697	19.877	4.52	13.57	4.52	4.52	0.43	0.03	0.42
391	1C	20.898	70.446	11.188	11.146	109.813	11.780	13.57	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.35
391	1D	-26.159	70.446	0.569	11.146	152.863	82.788	13.57	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	0.46
391	1I	28.543	-50.440	15.785	-7.131	131.880	50.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.06	0.61
391	1J	-33.804	-50.440	-4.027	-7.131	96.876	17.335	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.06	0.41
391	1K	28.543	47.875	15.785	6.776	69.992	9.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.06	0.32
391	1L	-33.804	47.875	-4.027	6.776	104.996	58.963	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.06	0.44
391	1Q	10.837	-29.495	11.240	-4.447	80.108	26.585	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.37
391	1R	-16.098	-29.495	0.518	-4.447	62.327	10.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.27
391	1S	10.837	26.931	11.240	4.092	35.443	2.755	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.16
391	1T	-16.098	26.931	0.518	4.092	53.224	34.682	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.23
391	2	-12.289	10.838	6.548	2.294	226.809	31.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	1.01
391	7	-8.802	5.831	7.074	1.326	143.554	21.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.65
391	8	-8.794	5.857	7.068	1.328	143.252	21.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.65

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.16 cmq/mq passo= 79 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

413	1A	21.096	-73.660	13.267	-12.915	173.904	185.368	4.52	13.57	4.52	4.52	0.44	0.03	0.86
413	1B	-26.790	-73.660	-0.765	-12.915	250.000	125.379	4.52	13.57	4.52	4.52	0.43	0.03	0.76
413	1C	21.096	70.859	13.267	12.567	221.358	116.666	13.57	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	0.71
413	1D	-26.790	70.859	-0.765	12.567	145.262	194.081	13.57	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	0.90
413	1I	27.553	-50.742	19.722	-7.799	114.266	129.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.07	0.60
413	1J	-33.248	-50.742	-7.221	-7.799	171.471	91.661	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.07	0.72
413	1K	27.553	47.940	19.722	7.451	142.829	82.948	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.07	0.66
413	1L	-33.248	47.940	-7.221	7.451	85.625	137.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.07	0.62
413	1Q	10.534	-29.777	12.758	-4.929	75.656	71.109	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	0.35
413	1R	-16.229	-29.777	-0.257	-4.929	106.252	53.632	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	0.47
413	1S	10.534	26.975	12.758	4.581	77.610	44.920	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	0.36
413	1T	-16.229	26.975	-0.257	4.581	47.014	79.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	0.37
413	2	-12.659	11.094	6.998	2.073	423.131	39.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	1.89
413	7	-9.135	5.899	7.541	1.174	261.844	26.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.18
413	8	-9.133	5.927	7.536	1.177	261.515	26.105	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.18

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=13.35 cmq/mq passo= 42 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

414	1A	27.716	-114.660	17.338	-18.958	353.652	226.561	4.52	13.57	4.52	4.52	0.69	0.04	1.14
414	1B	-19.800	-114.660	-2.483	-18.958	408.826	189.287	4.52	13.57	4.52	4.52	0.67	0.04	1.26
414	1C	27.716	112.577	17.338	18.871	388.683	179.881	13.57	4.52	4.52	4.52	0.68	0.04	1.25
414	1D	-19.800	112.577	-2.483	18.871	333.509	235.967	13.57	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	1.08
414	1I	28.153	-81.279	27.999	-12.962	242.772	163.322	4.52	13.57	4.52	4.52	0.49	0.05	0.78
414	1J	-20.237	-81.279	-13.144	-12.962	286.289	133.880	4.52	13.57	4.52	4.52	0.47	0.05	0.88
414	1K	28.153	79.197	27.999	12.876	266.147	124.474	13.57	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	0.85
414	1L	-20.237	79.197	-13.144	12.876	222.629	172.728	13.57	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	0.77
414	1Q	17.111	-46.003	17.335	-7.426	144.209	88.292	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	0.67
414	1R	-9.196	-46.003	-2.480	-7.426	166.932	78.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	0.75

414	1S	17.111	43.920	17.335	7.339	146.789	68.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	0.68
414	1T	-9.196	43.920	-2.480	7.339	124.067	97.698	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	0.56
414	2	-14.435	17.120	9.208	3.045	617.607	55.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	2.74
414	7	-9.126	9.709	9.498	1.820	376.101	35.952	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	1.69
414	8	-9.122	9.733	9.491	1.820	375.809	35.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	1.69

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=19.49 cmq/mq passox= 29 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.44 cmq/mq passoy= 75 cm

433	1A	24.817	-11.741	29.602	-79.791	57.741	216.754	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.04	0.70
433	1B	-12.750	-11.741	-23.399	-79.791	33.241	194.593	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.04	0.59
433	1C	24.817	11.639	29.602	77.908	25.120	174.357	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.04	0.56
433	1D	-12.750	11.639	-23.399	77.908	65.862	196.518	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.04	0.60
433	1I	14.538	-17.022	27.089	-112.507	72.636	295.568	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.04	0.95
433	1J	-2.471	-17.022	-20.887	-112.507	38.842	273.032	4.52	4.52	4.52	13.57	0.66	0.04	0.84
433	1K	14.538	16.920	27.089	110.624	30.722	252.797	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.04	0.81
433	1L	-2.471	16.920	-20.887	110.624	80.756	275.332	4.52	4.52	13.57	4.52	0.65	0.04	0.85
433	1Q	14.912	-6.700	16.460	-45.112	27.750	124.524	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	0.58
433	1R	-2.844	-6.700	-10.258	-45.112	18.825	114.328	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	0.51
433	1S	14.912	6.599	16.460	43.228	10.704	94.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	0.44
433	1T	-2.844	6.599	-10.258	43.228	35.870	104.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	0.47
433	2	10.095	1.162	26.135	7.864	23.352	58.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.27
433	7	9.286	0.700	17.328	4.223	16.330	29.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	0.14
433	8	9.280	0.700	17.325	4.243	16.247	29.991	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

434	1A	27.066	-15.587	28.361	-81.715	134.485	244.851	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.05	0.79
434	1B	-13.873	-15.587	-21.368	-81.715	98.835	291.214	4.52	4.52	4.52	13.57	0.48	0.05	0.89
434	1C	27.066	15.499	28.361	79.742	89.841	270.443	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.05	0.87
434	1D	-13.873	15.499	-21.368	79.742	143.479	224.080	4.52	4.52	13.57	4.52	0.47	0.05	0.69
434	1I	16.691	-22.381	27.234	-114.834	194.861	355.853	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.04	1.14
434	1J	-3.498	-22.381	-20.240	-114.834	147.949	410.610	4.52	4.52	4.52	13.57	0.67	0.04	1.26
434	1K	16.691	22.293	27.234	112.861	138.955	389.839	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.04	1.25
434	1L	-3.498	22.293	-20.240	112.861	203.855	335.082	4.52	4.52	13.57	4.52	0.66	0.04	1.03
434	1Q	16.418	-8.828	16.469	-46.116	74.062	145.536	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	0.67
434	1R	-3.226	-8.828	-9.475	-46.116	60.013	168.766	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	0.76
434	1S	16.418	8.740	16.469	44.143	51.019	147.996	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	0.69
434	1T	-3.226	8.740	-9.475	44.143	83.056	124.765	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	0.56
434	2	11.008	1.037	26.836	8.190	30.759	64.850	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.30
434	7	10.133	0.622	17.961	4.387	21.028	33.234	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	0.15
434	8	10.126	0.622	17.957	4.409	20.939	33.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	0.16

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 12.95 cmq/mq passoy= 43 cm

456	1A	20.698	-73.941	12.971	-14.747	178.471	144.277	4.52	13.57	4.52	4.52	0.44	0.03	0.67
456	1B	-26.033	-73.941	-1.035	-14.747	258.952	74.418	4.52	13.57	4.52	4.52	0.43	0.03	0.79
456	1C	20.698	71.344	12.971	14.394	231.582	66.121	13.57	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	0.74
456	1D	-26.033	71.344	-1.035	14.394	151.101	152.574	13.57	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.70
456	1I	26.885	-51.293	19.114	-9.153	117.843	97.654	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.06	0.55
456	1J	-32.219	-51.293	-7.177	-9.153	181.095	53.755	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.06	0.76
456	1K	26.885	48.697	19.114	8.800	153.726	45.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.06	0.71
456	1L	-32.219	48.697	-7.177	8.800	90.474	105.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.06	0.48
456	1Q	10.276	-29.919	12.481	-5.675	77.301	54.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	0.36
456	1R	-15.610	-29.919	-0.544	-5.675	110.213	32.541	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	0.49
456	1S	10.276	27.322	12.481	5.322	82.844	24.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.38
456	1T	-15.610	27.322	-0.544	5.322	49.932	62.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	0.29
456	2	-8.498	-14.410	7.617	-2.549	212.034	22.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.96
456	7	-6.544	-9.329	7.762	-1.582	119.599	10.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.54
456	8	-6.538	-9.303	7.756	-1.580	119.919	10.900	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.54

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

457	1A	27.018	-112.841	14.788	-17.215	299.001	86.615	4.52	13.57	4.52	4.52	0.68	0.04	0.96
457	1B	-20.472	-112.841	-2.164	-17.215	275.836	52.402	4.52	13.57	4.52	4.52	0.66	0.04	0.85
457	1C	27.018	110.908	14.788	17.118	255.563	43.949	13.57	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	0.82
457	1D	-20.472	110.908	-2.164	17.118	278.728	95.068	13.57	4.52	4.52	4.52	0.65	0.04	0.86
457	1I	29.311	-80.039	25.217	-11.914	219.644	67.790	4.52	13.57	4.52	4.52	0.48	0.05	0.71
457	1J	-22.764	-80.039	-12.593	-11.914	196.715	42.621	4.52	13.57	4.52	4.52	0.47	0.05	0.60
457	1K	29.311	78.107	25.217	11.818	176.442	34.168	13.57	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	0.57
457	1L	-22.764	78.107	-12.593	11.818	199.370	76.242	13.57	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	0.61
457	1Q	16.573	-45.258	15.252	-6.783	126.006	33.223	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	0.58
457	1R	-10.026	-45.258	-2.628	-6.783	115.485	24.240	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	0.52
457	1S	16.573	43.326	15.252	6.686	95.211	15.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	0.44
457	1T	-10.026	43.326	-2.628	6.686	105.732	41.676	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	0.47
457	2	-14.546	16.055	7.841	3.270	314.525	37.449	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	1.39
457	7	-9.212	9.121	8.082	1.962	194.307	24.888	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.87
457	8	-9.206	9.142	8.076	1.962	194.063	24.805	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.87

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.92 cmq/mq passox= 56 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

477	1A	17.251	-7.021	28.654	-50.475	81.324	119.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.06	0.55
477	1B	-4.899	-7.021	-34.191	-50.475	47.120	83.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.06	0.35
477	1C	17.251	6.672	28.654	47.755	38.018	54.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.06	0.25
477	1D	-4.899	6.672	-34.191	47.755	90.426	90.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.06	0.41
477	1I	11.997	-11.936	21.257	-73.256	118.880	161.354	4.52	4.52	4.52	13.57	0.44	0.03	0.55
477	1J	0.355	-11.936	-26.793	-73.256	64.524	117.961	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.03	0.36
477	1K	11.997	11.587	21.257	70.536	55.422	89.445	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.03	0.29
477	1L	0.355	11.587	-26.793	70.536	127.982	132.838	4.52	4.52	13.57	4.52	0.41	0.03	0.59
477	1Q	11.905	-4.513	10.887	-29.596	43.774	73.379	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	0.34
477	1R	0.447	-4.513	-16.423	-29.596	28.538	55.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.24
477	1S	11.905	4.164	10.887	26.876	19.436	26.800	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	0.12
477	1T	0.447	4.164	-16.423	26.876	52.876	44.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	0.24
477	2	10.358	-1.014	-7.534	-7.819	19.151	43.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	0.20
477	7	9.517	-0.669	-6.019	-5.417	8.860	34.335	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	0.16
477	8	9.512	-0.667	-6.012	-5.390	8.916	34.012	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	0.16

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
478	1A	2.922	-1.730	30.059	-18.554	15.369	33.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.16
478	1B	-3.411	-1.730	-30.598	-18.554	11.379	36.213	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.15
478	1C	2.922	2.107	30.059	15.654	16.524	0.300	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.08
478	1D	-3.411	2.107	-30.598	15.654	10.223	2.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.05
478	1I	1.033	-3.139	14.090	-27.481	2.203	50.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.24
478	1J	-1.523	-3.139	-14.629	-27.481	37.489	54.607	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.24
478	1K	1.033	3.517	14.090	24.581	42.634	18.694	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.20
478	1L	-1.523	3.517	-14.629	24.581	2.942	15.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.07
478	1Q	0.917	-1.074	10.486	-11.846	5.363	32.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.15
478	1R	-1.406	-1.074	-11.025	-11.846	9.536	34.240	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.15
478	1S	0.917	1.452	10.486	8.945	14.681	1.672	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.07
478	1T	-1.406	1.452	-11.025	8.945	0.218	2.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.01
478	2	-1.648	-0.189	-12.324	-3.910	0.976	25.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.12
478	7	-1.121	-0.122	-7.555	-3.087	2.142	25.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.12
478	8	-1.120	-0.121	-7.551	-3.067	2.166	25.562	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.12
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
517	1A	10.793	-139.525	11.868	-27.448	421.717	222.892	4.52	13.57	4.52	4.52	0.83	0.03	1.35
517	1B	-5.499	-139.525	-0.970	-27.448	488.235	164.102	4.52	13.57	4.52	4.52	0.82	0.03	1.55
517	1C	10.793	137.591	11.868	-27.347	467.236	155.251	13.57	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	1.50
517	1D	-5.499	137.591	-0.970	-27.347	400.718	231.743	13.57	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	1.27
517	1I	14.846	-98.167	21.161	-19.482	285.693	151.147	4.52	13.57	4.52	4.52	0.59	0.04	0.92
517	1J	-9.552	-98.167	-10.263	-19.482	340.284	107.380	4.52	13.57	4.52	4.52	0.58	0.04	1.07
517	1K	14.846	96.234	21.161	19.382	319.285	98.529	13.57	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	1.03
517	1L	-9.552	96.234	-10.263	19.382	264.693	159.998	13.57	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	0.83
517	1Q	9.478	-55.745	13.095	-10.935	171.046	84.650	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	0.79
517	1R	-4.184	-55.745	-2.197	-10.935	198.848	65.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	0.91
517	1S	9.478	53.812	13.095	10.835	177.849	57.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	0.82
517	1T	-4.184	53.812	-2.197	10.835	150.046	93.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	0.69
517	2	-19.387	-21.991	6.932	-3.838	378.765	33.226	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	1.65
517	7	-12.204	-13.702	7.075	-2.305	221.430	17.401	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	0.99
517	8	-12.259	-13.683	7.081	-2.305	221.738	17.483	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	0.99
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= 1 d 24/10	Axxsup= 1 d 24/10	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=15.40 cmq/mq passo=	36 cm;	Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 7.31 cmq/mq passo=	77 cm							
527	1A	20.439	-16.125	17.345	-96.921	137.587	247.037	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.04	0.79
527	1B	-8.769	-16.125	-11.334	-96.921	101.152	221.171	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.04	0.69
527	1C	20.439	16.035	17.345	94.906	91.422	199.704	4.52	4.52	13.57	4.52	0.57	0.04	0.64
527	1D	-8.769	16.035	-11.334	94.906	147.317	225.570	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.04	0.71
527	1I	11.633	-22.360	12.147	-137.795	186.021	346.818	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.03	1.11
527	1J	0.037	-22.360	-6.137	-137.795	144.455	321.216	4.52	4.52	4.52	13.57	0.81	0.03	1.02
527	1K	11.633	22.270	12.147	135.780	134.725	299.749	4.52	4.52	13.57	4.52	0.81	0.03	0.96
527	1L	0.037	22.270	-6.137	135.780	195.751	325.351	4.52	4.52	13.57	4.52	0.80	0.03	1.03
527	1Q	12.950	-8.962	10.790	-55.072	72.251	144.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	0.67
527	1R	-1.280	-8.962	-4.780	-55.072	59.661	132.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	0.60
527	1S	12.950	8.872	10.790	53.058	49.931	111.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	0.51
527	1T	-1.280	8.872	-4.780	53.058	81.981	122.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	0.56
527	2	11.368	-1.139	15.192	-12.003	20.452	102.252	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	0.47
527	7	9.945	-0.688	10.692	-7.740	9.477	67.265	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	0.31
527	8	9.951	-0.688	10.657	-7.719	9.565	66.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	0.31
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --	--	passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 10.94 cmq/mq passo=	51 cm			
620	1A	6.777	-3.165	9.512	-25.969	13.898	45.423	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.21
620	1B	-2.666	-3.165	-8.091	-25.969	8.154	50.757	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.23
620	1C	6.777	2.580	9.512	23.213	6.777	17.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.08
620	1D	-2.666	2.580	-8.091	23.213	15.274	11.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.07
620	1I	3.957	-4.301	5.810	-39.165	13.748	76.022	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.35
620	1J	0.154	-4.301	-4.390	-39.165	21.966	79.100	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.36
620	1K	3.957	3.716	5.810	36.409	20.589	45.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.21
620	1L	0.154	3.716	-4.390	36.409	15.124	42.349	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.19
620	1Q	4.211	-2.006	5.076	-16.400	5.526	42.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.20
620	1R	-0.100	-2.006	-3.655	-16.400	6.997	44.158	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.20
620	1S	4.211	1.421	5.076	13.644	5.621	10.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.05
620	1T	-0.100	1.421	-3.655	13.644	6.903	8.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.04
620	2	2.570	-0.633	-6.626	-4.523	7.481	27.358	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.12
620	7	2.630	-0.380	-4.285	-3.333	4.097	26.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.12
620	8	2.619	-0.378	-4.313	-3.314	4.100	25.757	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.12
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
621	1A	11.176	-4.348	7.189	-31.927	12.386	72.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.34
621	1B	-4.868	-4.348	-9.189	-31.927	1.887	74.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.34
621	1C	11.176	3.698	7.189	29.403	7.826								

622	1D	-4.906	4.907	-9.794	38.308	14.397	95.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.43
622	1I	6.428	-7.722	3.482	-60.233	16.392	191.754	4.52	4.52	4.52	13.57	0.36	0.01	0.62
622	1J	-0.043	-7.722	-5.766	-60.233	0.518	168.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	0.77
622	1K	6.428	7.189	3.482	58.090	5.673	142.619	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	0.66
622	1L	-0.043	7.189	-5.766	58.090	22.583	165.384	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	0.75
622	1Q	6.968	-3.275	3.393	-24.284	3.251	83.175	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.39
622	1R	-0.583	-3.275	-5.677	-24.284	0.938	76.001	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.35
622	1S	6.968	2.742	3.393	22.141	5.253	49.632	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.23
622	1T	-0.583	2.742	-5.677	22.141	9.442	56.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.26
622	2	6.897	-1.170	-3.448	-5.895	5.727	34.801	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.16
622	7	5.847	-0.709	-2.729	-3.999	1.653	28.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	0.13
622	8	5.850	-0.709	-2.779	-3.984	1.691	28.015	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	0.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

623	1A	13.775	-7.311	8.587	-54.659	20.517	244.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	1.13
623	1B	-6.064	-7.311	-11.838	-54.659	7.233	215.056	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	0.96
623	1C	13.775	6.922	8.587	52.936	13.683	192.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	0.89
623	1D	-6.064	6.922	-11.838	52.936	26.967	222.310	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	0.99
623	1I	7.991	-10.337	3.771	-79.460	25.206	352.953	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.02	1.13
623	1J	-0.281	-10.337	-7.023	-79.460	7.402	309.911	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.02	0.98
623	1K	7.991	9.949	3.771	77.737	13.852	287.430	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.02	0.92
623	1L	-0.281	9.949	-7.023	77.737	31.657	330.471	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.02	1.05
623	1Q	8.609	-4.250	3.738	-31.786	8.072	146.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.68
623	1R	-0.898	-4.250	-6.989	-31.786	2.027	130.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.59
623	1S	8.609	3.862	3.738	30.064	8.477	107.838	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.50
623	1T	-0.898	3.862	-6.989	30.064	14.522	124.372	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.56
623	2	8.300	-1.568	4.043	-7.177	11.809	45.551	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	0.21
623	7	7.044	-0.938	2.445	-4.678	5.234	33.586	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.16
623	8	7.048	-0.938	2.409	-4.665	5.281	33.350	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.15

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 11.14 cmq/mq passoy= 50 cm

688	1A	8.051	-10.417	8.816	-76.050	15.362	405.239	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.02	1.30
688	1B	-3.531	-10.417	-11.268	-76.050	6.731	384.072	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.02	1.20
688	1C	8.051	10.271	8.816	74.690	0.080	363.674	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.02	1.17
688	1D	-3.531	10.271	-11.268	74.690	22.013	384.842	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.02	1.21
688	1I	4.792	-13.860	5.428	-108.335	8.665	572.432	4.52	4.52	4.52	13.57	0.64	0.02	1.84
688	1J	-0.271	-13.860	-7.880	-108.335	2.063	545.535	4.52	4.52	4.52	13.57	0.64	0.02	1.72
688	1K	4.792	13.714	5.428	106.975	4.587	525.138	4.52	4.52	13.57	4.52	0.64	0.02	1.69
688	1L	-0.271	13.714	-7.880	106.975	15.316	552.034	4.52	4.52	13.57	4.52	0.63	0.02	1.74
688	1Q	5.045	-5.686	4.448	-43.199	3.135	233.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	1.08
688	1R	-0.525	-5.686	-6.900	-43.199	3.434	222.762	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	1.01
688	1S	5.045	5.541	4.448	41.839	3.217	202.365	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.94
688	1T	-0.525	5.541	-6.900	41.839	9.786	213.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	0.97
688	2	4.721	-1.658	10.546	-9.182	1.727	65.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.30
688	7	4.045	-0.961	6.745	-5.816	2.927	44.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.21
688	8	4.050	-0.962	6.701	-5.802	2.862	44.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.21

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 18.06 cmq/mq passoy= 31 cm

726	1A	0.749	-2.149	7.935	-22.111	10.266	35.440	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.16
726	1B	-1.195	-2.149	-8.928	-22.111	20.932	39.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.18
726	1C	0.749	2.515	7.935	19.313	25.448	4.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.12
726	1D	-1.195	2.515	-8.928	19.313	5.749	0.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.03
726	1I	0.102	-3.851	3.977	-33.503	0.745	58.269	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	0.27
726	1J	-0.548	-3.851	-4.971	-33.503	48.119	63.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.29
726	1K	0.102	4.217	3.977	30.705	52.636	29.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.24
726	1L	-0.548	4.217	-4.971	30.705	3.772	23.637	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.11
726	1Q	0.195	-1.360	3.628	-14.237	3.639	36.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.17
726	1R	-0.640	-1.360	-4.622	-14.237	14.226	38.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.18
726	1S	0.195	1.726	3.628	11.440	18.742	3.934	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.09
726	1T	-0.640	1.726	-4.622	11.440	0.877	1.934	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.01
726	2	-0.870	-0.236	-9.744	-4.235	0.910	24.547	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.11
726	7	-0.645	-0.086	-6.162	-3.192	0.821	24.628	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.11
726	8	-0.648	-0.085	-6.199	-3.174	0.841	24.396	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

727	1A	16.058	-8.919	7.714	-61.787	104.878	144.058	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	0.49
727	1B	-5.584	-8.919	-12.942	-61.787	50.933	103.352	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.02	0.46
727	1C	16.058	8.562	7.714	59.092	42.276	74.513	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.02	0.24
727	1D	-5.584	8.562	-12.942	59.092	113.536	115.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	0.52
727	1I	9.753	-14.657	2.367	-89.890	148.632	196.405	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	0.69
727	1J	0.722	-14.657	-7.595	-89.890	77.655	145.614	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	0.46
727	1K	9.753	14.299	2.367	87.195	68.998	116.775	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	0.38
727	1L	0.722	14.299	-7.595	87.195	157.289	167.566	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.02	0.73
727	1Q	10.467	-5.607	2.849	-36.216	56.285	87.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.41
727	1R	0.008	-5.607	-8.077	-36.216	32.486	67.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.30
727	1S	10.467	5.249	2.849	33.521	23.828	38.259	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.18
727	1T	0.008	5.249	-8.077	33.521	64.943	59.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.30
727	2	10.424	-1.332	-1.994	-9.023	25.505	51.379	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.24
727	7	9.054	-0.863	-2.644	-6.132	12.805	38.894	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.18
727	8	9.059	-0.861	-2.704	-6.107	12.863	38.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.18

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

747	1A	11.243	-137.141	11.069	-21.081	361.500	107.107	4.52	13.57	4.52	4.52	0.82	0.03	1.16
747	1B	-6.080	-137.141	-0.379	-21.081	334.638	64.167	4.52	13.57	4.52	4.52	0.81	0.03	1.06
747	1C	11.243	135.205	11.069	20.976	314.305	55.593	13.57	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	1.01
747	1D	-6.080	135.205	-0.379	20.976	341.167	115.681	13.57	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	1.08
747	1I	15.869	-96.178	19.790	-15.131	263.548	82.654	4.52	13.57	4.52	4.52	0.58	0.04	0.85
747	1J	-10.706	-96.178	-9.100	-15.131	237.429	50.081	4.52	13.57	4.52	4.52	0.57	0.04	0.75
747	1K	15.869	94.242	19.790	15.026	217.097	41.506	13.57	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	0.70
747	1L	-10.706	94.242	-9.100	15.026	243.216	91.229	13.57	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	0.76
747	1Q	10.011	-54.732	12.381	-8.448	151.223	41.327	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	0.70

747	1R	-4.848	-54.732	-1.692	-8.448	139.159	28.708	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	0.64
747	1S	10.011	52.797	12.381	8.343	118.826	20.134	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	0.55
747	1T	-4.848	52.797	-1.692	8.343	130.890	49.901	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	0.60
747	2	-16.279	19.384	5.877	3.850	364.892	43.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	1.61
747	7	-10.364	11.114	6.392	2.307	224.510	28.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	1.01
747	8	-10.418	11.138	6.396	2.307	224.268	28.680	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	1.01

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=11.51 cmq/mq passo= 49 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

748	1A	1.999	-90.703	10.036	-18.200	216.115	177.849	4.52	13.57	4.52	4.52	0.54	0.02	0.82
748	1B	-7.097	-90.703	0.062	-18.200	311.664	88.635	4.52	13.57	4.52	4.52	0.53	0.02	0.99
748	1C	1.999	88.136	10.036	17.840	283.947	80.740	13.57	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	0.91
748	1D	-7.097	88.136	0.062	17.840	188.398	185.744	13.57	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	0.86
748	1I	6.844	-62.781	16.691	-11.812	143.793	123.600	4.52	13.57	4.52	4.52	0.37	0.02	0.57
748	1J	-11.941	-62.781	-6.593	-11.812	216.759	58.894	4.52	13.57	4.52	4.52	0.37	0.02	0.68
748	1K	6.844	60.213	16.691	11.452	189.042	50.999	13.57	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.61
748	1L	-11.941	60.213	-6.593	11.452	116.076	131.495	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	0.60
748	1Q	2.509	-36.612	10.672	-7.123	92.998	68.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.43
748	1R	-7.606	-36.612	-0.573	-7.123	131.533	37.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.60
748	1S	2.509	34.044	10.672	6.763	103.815	29.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.48
748	1T	-7.606	34.044	-0.573	6.763	65.280	75.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.35
748	2	-14.442	-16.524	6.007	-2.936	254.021	25.854	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.13
748	7	-10.083	-10.590	6.305	-1.818	144.655	13.236	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.65
748	8	-10.140	-10.564	6.310	-1.816	144.995	13.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.65

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.01 cmq/mq passo= 70 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

770	1A	21.138	-19.504	15.103	-98.285	161.764	293.331	4.52	4.52	4.52	13.57	0.59	0.04	0.94
770	1B	-9.955	-19.504	-9.405	-98.285	117.276	347.115	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.04	1.09
770	1C	21.138	19.407	15.103	96.313	108.132	326.246	4.52	4.52	13.57	4.52	0.58	0.04	1.05
770	1D	-9.955	19.407	-9.405	96.313	170.908	272.462	4.52	4.52	13.57	4.52	0.57	0.04	0.86
770	1I	11.875	-27.350	10.652	-139.556	237.212	431.700	4.52	4.52	4.52	13.57	0.83	0.03	1.39
770	1J	-0.692	-27.350	-4.954	-139.556	179.289	496.728	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.03	1.58
770	1K	11.875	27.253	10.652	137.584	170.145	475.860	4.52	4.52	13.57	4.52	0.82	0.03	1.53
770	1L	-0.692	27.253	-4.954	137.584	246.356	410.831	4.52	4.52	13.57	4.52	0.81	0.03	1.31
770	1Q	13.204	-10.913	9.677	-55.788	90.374	175.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.03	0.81
770	1R	-2.020	-10.913	-3.979	-55.788	71.841	202.391	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	0.93
770	1S	13.204	10.817	9.677	53.815	62.697	181.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	0.84
770	1T	-2.020	10.817	-3.979	53.815	99.518	154.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	0.71
770	2	7.937	1.173	30.202	9.126	28.445	69.884	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.32
770	7	7.760	0.700	19.624	4.948	19.683	36.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	0.17
770	8	7.764	0.700	19.583	4.972	19.605	36.504	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	0.17

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.77 cmq/mq passo= 72 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 15.67 cmq/mq passoy= 36 cm

771	1A	19.307	-14.930	15.325	-95.942	70.819	259.288	4.52	4.52	4.52	13.57	0.57	0.04	0.83
771	1B	-9.101	-14.930	-10.343	-95.942	39.061	234.110	4.52	4.52	4.52	13.57	0.56	0.04	0.74
771	1C	19.307	14.820	15.325	94.069	30.790	213.604	4.52	4.52	13.57	4.52	0.56	0.04	0.69
771	1D	-9.101	14.820	-10.343	94.069	79.091	238.782	4.52	4.52	13.57	4.52	0.55	0.04	0.75
771	1I	10.666	-20.869	10.379	-136.831	90.263	357.315	4.52	4.52	4.52	13.57	0.82	0.02	1.15
771	1J	-0.461	-20.869	-5.397	-136.831	47.809	331.304	4.52	4.52	4.52	13.57	0.81	0.02	1.05
771	1K	10.666	20.760	10.379	134.958	39.538	310.798	4.52	4.52	13.57	4.52	0.80	0.02	1.00
771	1L	-0.461	20.760	-5.397	134.958	98.535	336.809	4.52	4.52	13.57	4.52	0.80	0.02	1.07
771	1Q	12.002	-8.355	9.527	-54.591	34.763	149.306	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	0.69
771	1R	-1.796	-8.355	-4.546	-54.591	22.274	137.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	0.63
771	1S	12.002	8.246	9.527	52.718	14.003	117.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	0.54
771	1T	-1.796	8.246	-4.546	52.718	43.034	128.799	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	0.59
771	2	7.416	1.299	29.384	8.772	21.101	63.670	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.29
771	7	7.181	0.780	18.930	4.771	15.028	32.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	0.15
771	8	7.188	0.780	18.892	4.791	14.950	32.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	0.15

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 11.27 cmq/mq passoy= 50 cm

790	1A	12.474	-139.329	12.749	-23.221	427.282	274.404	4.52	13.57	4.52	4.52	0.83	0.03	1.37
790	1B	-6.203	-139.329	-0.213	-23.221	492.953	227.880	4.52	13.57	4.52	4.52	0.82	0.03	1.56
790	1C	12.474	137.251	12.749	23.126	472.441	218.310	13.57	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	1.52
790	1D	-6.203	137.251	-0.213	23.126	406.770	283.974	13.57	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	1.31
790	1I	17.895	-97.538	22.389	-16.369	288.954	195.760	4.52	13.57	4.52	4.52	0.58	0.05	0.93
790	1J	-11.625	-97.538	-9.854	-16.369	339.341	158.504	4.52	13.57	4.52	4.52	0.57	0.05	1.06
790	1K	17.895	95.460	22.389	16.273	318.828	148.935	13.57	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	1.02
790	1L	-11.625	95.460	-9.854	16.273	268.441	205.329	13.57	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	0.92
790	1Q	11.014	-55.589	14.110	-9.226	172.763	107.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.03	0.80
790	1R	-4.743	-55.589	-1.574	-9.226	199.474	93.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	0.91
790	1S	11.014	53.511	14.110	9.131	178.962	83.685	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	0.83
790	1T	-4.743	53.511	-1.574	9.131	152.251	116.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	0.69
790	2	-16.237	20.682	6.986	3.589	721.022	65.128	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	3.18
790	7	-10.308	11.849	7.545	2.144	438.366	41.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	1.97
790	8	-10.363	11.871	7.551	2.144	438.075	41.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	1.97

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=22.75 cmq/mq passo= 24 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.96 cmq/mq passoy= 63 cm

791	1A	1.992	-90.475	9.993	-15.977	211.524	228.027	4.52	13.57	4.52	4.52	0.54	0.02	1.06
791	1B	-7.420	-90.475	0.585	-15.977	302.279	150.315	4.52	13.57	4.52	4.52	0.53	0.02	0.96
791	1C	1.992	87.694	9.993	15.620	273.252	142.045	13.57	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	0.88
791	1D	-7.420	87.694	0.585	15.620	182.497	236.296	13.57	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.09
791	1I	7.214	-62.177	16.320	-10.195	139.821	162.228	4.52	13.57	4.52	4.52	0.37	0.02	0.75
791	1J	-12.643	-62.177	-5.743	-10.195	205.886	104.409	4.52	13.57	4.52	4.52	0.37	0.02	0.64
791	1K	7.214	59.396	16.320	9.839	176.859	96.140	13.57	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.57
791	1L	-12.643	59.396	-5.743	9.839	110.794	170.498	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	0.78
791	1Q	2.586	-36.473	10.620	-6.222	91.226	89.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.42
791	1R	-8.015	-36.473	-0.042	-6.222	127.188	62.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.57
791	1S	2.586	33.692	10.620	5.866	98.161	54.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.45
791	1T	-8.015	33.692	-0.042	5.866	62.199	97.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.45

791	2	-11.171	13.592	5.345	2.471	495.498	46.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	2.22
791	7	-8.204	7.403	6.034	1.409	305.426	30.022	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.38
791	8	-8.265	7.431	6.039	1.412	305.073	29.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.38

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=15.63 cmq/mq passo= 36 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.46 cmq/mq passoy= 75 cm

813	1A	2.475	-89.340	9.533	-14.222	217.786	94.250	4.52	13.57	4.52	4.52	0.53	0.02	0.70
813	1B	-7.576	-89.340	0.458	-14.222	167.373	22.995	4.52	13.57	4.52	4.52	0.53	0.02	0.53
813	1C	2.475	86.793	9.533	13.860	140.382	15.317	13.57	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.45
813	1D	-7.576	86.793	0.458	13.860	190.795	101.927	13.57	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.60
813	1I	7.636	-61.684	15.892	-9.360	159.531	67.685	4.52	13.57	4.52	4.52	0.37	0.02	0.51
813	1J	-12.737	-61.684	-5.901	-9.360	119.697	15.128	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.02	0.53
813	1K	7.636	59.136	15.892	8.998	92.706	7.451	13.57	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.30
813	1L	-12.737	59.136	-5.901	8.998	132.540	75.362	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	0.59
813	1Q	2.952	-36.035	10.271	-5.620	95.956	35.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	0.44
813	1R	-8.054	-36.035	-0.280	-5.620	75.450	10.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.34
813	1S	2.952	33.488	10.271	5.258	48.459	3.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	0.22
813	1T	-8.054	33.488	-0.280	5.258	68.964	42.727	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	0.31
813	2	-10.926	13.241	4.906	2.726	263.758	37.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	1.18
813	7	-7.978	7.277	5.621	1.581	165.760	24.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.75
813	8	-8.033	7.302	5.624	1.583	165.466	24.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.75

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.32 cmq/mq passo= 67 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

814	1A	2.788	-67.490	8.721	-10.833	112.651	53.345	4.52	13.57	4.52	4.52	0.40	0.01	0.36
814	1B	-6.079	-67.490	-0.039	-10.833	84.531	22.873	4.52	13.57	4.52	4.52	0.40	0.01	0.27
814	1C	2.788	64.260	8.721	10.317	54.032	14.940	13.57	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.17
814	1D	-6.079	64.260	-0.039	10.317	82.152	61.278	13.57	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.28
814	1I	7.212	-44.793	15.329	-7.124	76.106	32.329	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	0.35
814	1J	-10.502	-44.793	-6.647	-7.124	63.168	15.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	0.28
814	1K	7.212	41.563	15.329	6.609	32.669	7.167	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	0.15
814	1L	-10.502	41.563	-6.647	6.609	45.607	40.262	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	0.20
814	1Q	2.968	-27.430	9.515	-4.383	53.856	17.337	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.25
814	1R	-6.259	-27.430	-0.833	-4.383	44.657	11.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.20
814	1S	2.968	24.200	9.515	3.867	14.158	3.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.07
814	1T	-6.259	24.200	-0.833	3.867	23.357	25.270	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.12
814	2	-5.531	9.383	4.723	1.981	186.622	25.601	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.85
814	7	-3.995	4.781	4.903	1.106	120.506	17.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.55
814	8	-4.029	4.810	4.890	1.109	120.192	17.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.55

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

815	1A	2.726	-53.921	8.900	-8.995	72.136	38.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	0.33
815	1B	-5.975	-53.921	0.083	-8.995	66.826	18.289	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	0.30
815	1C	2.726	49.947	8.900	8.333	29.766	8.657	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.14
815	1D	-5.975	49.947	0.083	8.333	35.076	48.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	0.22
815	1I	6.860	-35.638	15.687	-6.282	46.988	23.735	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.22
815	1J	-10.110	-35.638	-6.705	-6.282	50.550	10.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.23
815	1K	6.860	31.664	15.687	5.621	13.490	0.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.06
815	1L	-10.110	31.664	-6.705	5.621	9.929	33.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.15
815	1Q	2.679	-22.577	9.663	-3.840	40.175	11.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.19
815	1R	-5.929	-22.577	-0.680	-3.840	40.022	9.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.18
815	1S	2.679	18.604	9.663	3.179	2.962	0.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.01
815	1T	-5.929	18.604	-0.680	3.179	3.116	21.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.10
815	2	-2.330	6.566	5.917	1.468	142.445	22.163	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.66
815	7	-2.291	2.891	5.929	0.773	95.931	16.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.44
815	8	-2.320	2.923	5.918	0.776	95.588	16.061	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.44

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

816	1A	4.603	-43.611	9.499	-7.988	54.167	16.127	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	0.25
816	1B	-6.888	-43.611	-0.260	-7.988	55.125	33.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.25
816	1C	4.603	38.883	9.499	7.375	7.656	26.842	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	0.12
816	1D	-6.888	38.883	-0.260	7.375	6.698	22.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.11
816	1I	9.375	-28.718	17.466	-5.448	38.995	15.044	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.18
816	1J	-11.660	-28.718	-8.226	-5.448	43.838	15.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.20
816	1K	9.375	23.989	17.466	4.835	3.631	9.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	0.04
816	1L	-11.660	23.989	-8.226	4.835	8.474	21.630	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	0.10
816	1Q	3.987	-18.986	10.428	-3.436	37.625	5.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.17
816	1R	-6.272	-18.986	-1.188	-3.436	39.062	13.583	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.18
816	1S	3.987	14.257	10.428	2.823	8.406	6.997	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.04
816	1T	-6.272	14.257	-1.188	2.823	9.844	11.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.05
816	2	5.552	4.195	6.375	1.193	120.626	20.340	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	0.56
816	7	3.838	1.270	6.277	0.645	85.941	14.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.40
816	8	3.793	1.304	6.267	0.647	85.597	14.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.40

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

817	1A	11.608	-39.589	8.677	-10.429	57.330	4.680	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	0.27
817	1B	-3.999	-39.589	-1.020	-10.429	49.537	51.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.24
817	1C	11.608	34.429	8.677	10.032	7.275	72.931	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.34
817	1D	-3.999	34.429	-1.020	10.032	0.518	26.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.12
817	1I	17.911	-26.504	17.320	-6.110	45.368	13.705	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.21
817	1J	-10.302	-26.504	-9.664	-6.110	41.562	15.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.19
817	1K	17.911	21.344	17.320	5.714	15.250	37.439	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.17
817	1L	-10.302	21.344	-9.664	5.714	11.444	8.017	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.05
817	1Q	10.558	-17.774	9.822	-4.145	42.729	7.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.20
817	1R	-2.949	-17.774	-2.166	-4.145	39.945	10.323	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.18
817	1S	10.558	12.614	9.822	3.749	16.867	32.045	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.15
817	1T	-2.949	12.614	-2.166	3.749	14.083	14.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.06
817	2	11.321	2.769	5.411	1.073	117.823	27.034	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.55
817	7	8.753	-0.671	5.282	0.648	87.040	22.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.40
817	8	8.701	-0.635	5.274	0.649	86.716	22.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.40

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

818	1A	2.381	-68.368	9.084	-13.891	117.221	108.366	4.52	13.57	4.52	4.52	0.41	0.01	0.50
818	1B	-5.679	-68.368	-0.334	-13.891	174.059	67.526	4.52	13.57	4.52	4.52	0.40	0.01	0.55
818	1C	2.381	65.100	9.084	13.377	143.044	59.351	13.57	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.46
818	1D	-5.679	65.100	-0.334	13.377	86.206	116.541	13.57	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.54
818	1I	6.604	-45.522	15.778	-9.039	79.196	72.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.37
818	1J	-9.903	-45.522	-7.028	-9.039	112.956	49.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	0.51
818	1K	6.604	42.254	15.778	8.524	81.941	41.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	0.38
818	1L	-9.903	42.254	-7.028	8.524	48.181	80.756	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	0.37
818	1Q	2.632	-27.817	9.756	-5.556	56.647	40.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.26
818	1R	-5.930	-27.817	-1.006	-5.556	77.229	30.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.35
818	1S	2.632	24.549	9.756	5.042	46.214	22.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.21
818	1T	-5.930	24.549	-1.006	5.042	25.632	48.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.22
818	2	-7.224	-13.553	5.211	-2.346	162.520	13.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.74
818	7	-5.265	-8.993	5.466	-1.493	88.805	5.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.40
818	8	-5.316	-8.965	5.471	-1.490	89.143	5.987	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.41

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

819	1A	2.302	-54.573	9.287	-11.523	92.252	72.944	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	0.43
819	1B	-5.679	-54.573	-0.093	-11.523	116.340	47.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	0.53
819	1C	2.302	50.537	9.287	10.860	78.749	37.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	0.36
819	1D	-5.679	50.537	-0.093	10.860	54.661	82.936	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	0.38
819	1I	6.292	-36.196	16.104	-7.832	64.315	48.997	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.30
819	1J	-9.668	-36.196	-6.910	-7.832	73.566	33.078	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.33
819	1K	6.292	32.160	16.104	7.169	35.975	23.087	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.17
819	1L	-9.668	32.160	-6.910	7.169	26.724	58.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.27
819	1Q	2.363	-22.883	9.948	-4.815	49.835	26.017	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.23
819	1R	-5.739	-22.883	-0.754	-4.815	57.236	22.365	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.26
819	1S	2.363	18.846	9.948	4.152	19.645	12.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.09
819	1T	-5.739	18.846	-0.754	4.152	12.244	36.008	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.17
819	2	-1.543	-11.735	4.732	-1.972	103.398	7.890	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.48
819	7	-1.861	-8.109	5.282	-1.295	51.414	1.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.24
819	8	-1.887	-8.078	5.267	-1.292	51.766	1.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.24

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

820	1A	4.186	-43.916	10.031	-10.166	77.503	33.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	0.36
820	1B	-6.566	-43.916	-0.542	-10.166	89.503	48.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	0.41
820	1C	4.186	39.089	10.031	9.549	41.234	41.294	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	0.19
820	1D	-6.566	39.089	-0.542	9.549	29.233	40.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.19
820	1I	8.629	-28.998	18.188	-6.707	57.499	28.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.27
820	1J	-11.009	-28.998	-8.699	-6.707	61.037	26.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.27
820	1K	8.629	24.170	18.188	6.090	12.768	19.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	0.09
820	1L	-11.009	24.170	-8.699	6.090	9.230	35.444	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	0.16
820	1Q	3.617	-19.159	10.876	-4.277	48.219	12.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.22
820	1R	-5.997	-19.159	-1.387	-4.277	51.659	20.289	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.23
820	1S	3.617	14.332	10.876	3.659	3.389	13.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.06
820	1T	-5.997	14.332	-1.387	3.659	0.050	19.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.09
820	2	5.202	-10.335	5.829	-1.531	62.118	10.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.29
820	7	3.649	-7.478	6.020	-0.994	23.461	3.989	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.11
820	8	3.602	-7.443	6.008	-0.992	23.818	3.990	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

821	1A	11.840	-39.749	9.290	-12.904	69.262	3.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	0.32
821	1B	-3.771	-39.749	-1.367	-12.904	91.821	58.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	0.42
821	1C	11.840	34.448	9.290	12.491	33.719	79.433	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.37
821	1D	-3.771	34.448	-1.367	12.491	11.161	17.483	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	0.08
821	1I	18.044	-26.645	18.306	-7.256	54.859	22.357	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.25
821	1J	-9.975	-26.645	-10.384	-7.256	67.508	19.506	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.30
821	1K	18.044	21.343	18.306	6.844	9.407	40.672	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.19
821	1L	-9.975	21.343	-10.384	6.844	3.242	1.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.01
821	1Q	10.765	-17.901	10.372	-5.041	48.581	11.978	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.23
821	1R	-2.695	-17.901	-2.450	-5.041	56.670	13.560	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.26
821	1S	10.765	12.599	10.372	4.628	1.431	34.725	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	0.16
821	1T	-2.695	12.599	-2.450	4.628	9.520	9.188	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.04
821	2	11.473	-9.464	5.353	-1.038	43.971	9.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.20
821	7	8.971	-7.080	5.319	-0.625	9.647	11.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.06
821	8	8.916	-7.044	5.311	-0.624	9.981	11.804	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

853	1A	16.696	-11.534	6.899	-62.821	129.793	146.412	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	0.60
853	1B	-6.410	-11.534	-12.085	-62.821	65.479	218.056	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	0.68
853	1C	16.696	11.175	6.899	60.203	57.353	190.179	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.02	0.61
853	1D	-6.410	11.175	-12.085	60.203	137.919	118.535	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	0.63
853	1I	10.078	-18.151	1.983	-90.966	186.774	218.991	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	0.87
853	1J	0.209	-18.151	-7.169	-90.966	98.806	312.558	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.02	0.99
853	1K	10.078	17.792	1.983	88.348	90.680	284.682	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	0.91
853	1L	0.209	17.792	-7.169	88.348	194.900	191.114	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	0.90
853	1Q	10.778	-7.043	2.542	-36.692	71.583	94.348	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	0.44
853	1R	-0.491	-7.043	-7.728	-36.692	41.169	132.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	0.60
853	1S	10.778	6.683	2.542	34.075	33.043	104.243	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	0.48
853	1T	-0.491	6.683	-7.728	34.075	79.709	66.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	0.37
853	2	6.151	1.050	10.135	5.482	34.199	12.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	0.16
853	7	6.448	0.570	5.547	2.594	22.858	0.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.11
853	8	6.450	0.573	5.506	2.622	22.807	0.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

854	1A	15.678	-9.508	7.677	-61.769	59.773	160.461	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.02	0.52
854	1B	-5.965	-9.508	-12.487	-61.769	8.004	121.952	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.02	0.54
854	1C	15.678	9.143	7.677	59.308	0.574	95.285	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.02	0.31
854	1D	-5.965	9.143	-12.487	59.308	67.203	133.795	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	0.60
854	1I	9.322	-14.218	2.617	-89.505	82.813	222.886	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	0.72
854	1J	0.391	-14.218	-7.427	-89.505	11.866	173.694	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.02	0.55
854	1K	9.322	13.853	2.617	87.043	4.437	147.027	4.52	4.52	13.57	4.52	0.52	0.02	0.47
854	1L	0.391	13.853	-7.427	87.043	90.242	196.220	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.02	0.67

854	1Q	10.077	-5.655	2.980	-36.072	30.614	97.251	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.45
854	1R	-0.364	-5.655	-7.790	-36.072	6.640	77.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.35
854	1S	10.077	5.291	2.980	33.611	0.790	50.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.23
854	1T	-0.364	5.291	-7.790	33.611	38.043	70.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.32
854	2	6.092	1.138	10.388	5.440	29.760	13.194	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	0.14
854	7	6.252	0.635	5.778	2.627	19.999	0.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.09
854	8	6.257	0.636	5.741	2.650	19.946	0.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
858	1A	15.875	-9.167	6.561	-45.325	75.553	79.292	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.37
858	1B	-6.951	-9.167	-9.957	-45.325	53.967	112.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	0.51
858	1C	15.875	8.653	6.561	41.997	45.522	81.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	0.38
858	1D	-6.951	8.653	-9.957	41.997	83.999	48.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	0.38
858	1I	9.225	-14.048	2.307	-68.415	113.578	116.761	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.01	0.53
858	1J	-0.301	-14.048	-5.703	-68.415	73.811	173.068	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	0.55
858	1K	9.225	13.533	2.307	65.087	65.366	141.931	4.52	4.52	13.57	4.52	0.39	0.01	0.46
858	1L	-0.301	13.533	-5.703	65.087	122.023	85.623	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	0.56
858	1Q	9.890	-5.616	2.607	-27.797	42.083	56.615	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.26
858	1R	-0.966	-5.616	-6.003	-27.797	32.950	76.963	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.35
858	1S	9.890	5.102	2.607	24.469	24.505	45.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.21
858	1T	-0.966	5.102	-6.003	24.469	50.528	25.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.23
858	2	-3.580	0.654	-3.860	3.137	20.539	6.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	0.09
858	7	3.738	0.303	-3.279	0.999	14.763	12.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.07
858	8	3.740	0.307	-3.327	1.030	14.719	12.528	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.07
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
859	1A	15.154	-7.104	7.185	-44.798	27.732	77.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	0.36
859	1B	-6.701	-7.104	-10.330	-44.798	10.172	64.929	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	0.29
859	1C	15.154	6.587	7.185	41.680	2.560	34.693	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	0.16
859	1D	-6.701	6.587	-10.330	41.680	35.344	47.698	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	0.21
859	1I	8.621	-10.697	2.828	-67.401	46.115	118.486	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	0.38
859	1J	-0.168	-10.697	-5.974	-67.401	15.390	90.000	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	0.29
859	1K	8.621	10.180	2.828	64.282	7.777	59.764	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	0.19
859	1L	-0.168	10.180	-5.974	64.282	53.727	88.249	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	0.28
859	1Q	9.363	-4.349	2.969	-27.381	14.646	55.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.26
859	1R	-0.910	-4.349	-6.115	-27.381	8.088	46.257	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.21
859	1S	9.363	3.832	2.969	24.263	0.476	16.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.07
859	1T	-0.910	3.832	-6.115	24.263	22.259	25.322	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.12
859	2	-3.692	0.741	-3.900	3.219	18.133	5.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	0.08
859	7	3.663	0.371	-3.231	1.124	13.080	11.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
859	8	3.667	0.373	-3.281	1.151	13.036	11.656	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
863	1A	16.150	-8.007	6.307	-36.120	51.891	65.481	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.30
863	1B	-6.892	-8.007	-9.705	-36.120	35.074	74.517	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.34
863	1C	16.150	7.342	6.307	32.006	24.746	36.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.17
863	1D	-6.892	7.342	-9.705	32.006	62.219	27.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.28
863	1I	9.391	-11.729	2.433	-54.667	76.791	93.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	0.43
863	1J	-0.133	-11.729	-5.831	-54.667	51.395	116.973	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	0.53
863	1K	9.391	11.064	2.433	50.553	41.067	79.199	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	0.37
863	1L	-0.133	11.064	-5.831	50.553	87.119	55.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	0.40
863	1Q	9.996	-4.896	2.391	-22.906	27.536	50.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.23
863	1R	-0.738	-4.896	-5.788	-22.906	23.983	57.650	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.26
863	1S	9.996	4.231	2.391	18.792	13.654	19.876	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.09
863	1T	-0.738	4.231	-5.788	18.792	37.864	12.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.17
863	2	-8.514	0.471	-10.066	1.374	19.010	16.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	0.09
863	7	-2.656	-0.203	-6.573	-0.640	14.411	20.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.09
863	8	-2.668	-0.198	-6.618	-0.606	14.373	19.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.09
Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
864	1A	15.573	-6.211	6.857	-35.779	21.365	47.551	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.22
864	1B	-6.806	-6.211	-10.074	-35.779	6.608	50.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.23
864	1C	15.573	5.553	6.857	31.956	2.509	13.627	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.06
864	1D	-6.806	5.553	-10.074	31.956	30.481	11.019	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.14
864	1I	8.827	-8.840	2.871	-54.011	33.795	75.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	0.35
864	1J	-0.060	-8.840	-6.088	-54.011	13.004	68.349	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	0.31
864	1K	8.827	8.183	2.871	50.187	3.887	31.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.15
864	1L	-0.060	8.183	-6.088	50.187	42.912	38.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	0.20
864	1Q	9.558	-3.788	2.731	-22.586	9.969	40.831	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.19
864	1R	-0.791	-3.788	-5.948	-22.586	7.251	40.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.18
864	1S	9.558	3.130	2.731	18.762	1.866	3.583	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.02
864	1T	-0.791	3.130	-5.948	18.762	19.085	4.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.09
864	2	-8.337	0.548	-10.386	1.554	16.646	15.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	0.08
864	7	-2.674	0.231	-6.708	-0.515	12.638	19.646	4.52						

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
869	1A	17.100	-5.439	9.307	-28.882	12.022	38.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.18
869	1B	-8.214	-5.439	-11.571	-28.882	15.507	41.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.18
869	1C	17.100	4.838	9.307	24.365	9.408	5.143	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	0.04
869	1D	-8.214	4.838	-11.571	24.365	18.121	8.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	0.08
869	1I	9.255	-7.766	4.746	-43.802	11.817	55.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	0.26
869	1J	-0.369	-7.766	-7.010	-43.802	32.121	53.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	0.24
869	1K	9.255	7.164	4.746	39.285	26.022	7.247	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	0.12
869	1L	-0.369	7.164	-7.010	39.285	17.916	9.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.08
869	1Q	10.168	-3.376	4.024	-19.000	3.687	37.397	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.17
869	1R	-1.282	-3.376	-6.288	-19.000	12.995	37.649	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.17
869	1S	10.168	2.774	4.024	14.483	6.897	8.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.04
869	1T	-1.282	2.774	-6.288	14.483	9.785	8.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.05
869	2	-18.618	0.397	-23.214	-0.572	18.453	33.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.03	0.14
869	7	-8.809	-0.354	-13.462	-1.634	12.866	33.101	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	0.15
869	8	-8.822	-0.351	-13.509	-1.601	12.862	32.770	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	0.15

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
872	1A	16.696	-6.343	16.847	-26.586	7.296	43.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.20
872	1B	-9.482	-6.343	-10.013	-26.586	21.241	35.775	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.16
872	1C	16.696	5.982	16.847	21.697	44.157	19.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	0.20
872	1D	-9.482	5.982	-10.013	21.697	15.619	11.201	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.07
872	1I	8.278	-10.327	10.983	-39.208	10.790	58.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	0.27
872	1J	-1.064	-10.327	-4.149	-39.208	55.656	44.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.26
872	1K	8.278	9.966	10.983	34.318	78.571	10.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.36
872	1L	-1.064	9.966	-4.149	34.318	33.705	3.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.16
872	1Q	9.405	-4.145	9.857	-17.614	5.127	41.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.19
872	1R	-2.191	-4.145	-3.024	-17.614	12.140	36.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.17
872	1S	9.405	3.784	9.857	12.725	35.056	18.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.16
872	1T	-2.191	3.784	-3.024	12.725	17.788	12.872	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.08
872	2	-25.604	0.416	-40.587	-1.431	25.954	51.657	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.04	0.21
872	7	-13.445	-0.290	-22.593	-2.258	22.245	46.776	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.20
872	8	-13.451	-0.288	-22.645	-2.225	22.161	46.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.20

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
873	1A	18.410	-7.676	18.662	-26.417	19.187	59.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.28
873	1B	-10.334	-7.676	-10.446	-26.417	29.002	71.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.32
873	1C	18.410	7.246	18.662	20.977	49.176	13.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.23
873	1D	-10.334	7.246	-10.446	20.977	0.988	0.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.00
873	1I	9.419	-13.999	12.320	-39.776	1.149	72.051	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	0.33
873	1J	-1.343	-13.999	-4.104	-39.776	73.084	93.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	0.43
873	1K	9.419	13.569	12.320	34.336	93.259	34.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.43
873	1L	-1.343	13.569	-4.104	34.336	21.324	13.353	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	0.10
873	1Q	10.451	-5.404	11.057	-17.893	9.952	50.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.23
873	1R	-2.375	-5.404	-2.841	-17.893	19.554	58.229	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.27
873	1S	10.451	4.974	11.057	12.453	39.728	0.469	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.18
873	1T	-2.375	4.974	-2.841	12.453	10.223	8.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.05
873	2	-28.294	-0.393	-44.109	-1.973	19.649	57.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.04	0.23
873	7	-14.827	-0.360	-24.345	-2.742	17.659	51.083	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.22
873	8	-14.840	-0.359	-24.405	-2.705	17.581	50.766	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.22

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
914	1A	2.356	-68.082	9.350	-12.152	119.177	150.864	4.52	13.57	4.52	4.52	0.40	0.01	0.70
914	1B	-5.920	-68.082	-0.018	-12.152	167.716	111.891	4.52	13.57	4.52	4.52	0.40	0.01	0.53
914	1C	2.356	64.543	9.350	11.644	135.736	103.223	13.57	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.48
914	1D	-5.920	64.543	-0.018	11.644	87.196	159.533	13.57	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.74
914	1I	6.804	-45.202	16.182	-7.896	77.505	103.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	0.48
914	1J	-10.368	-45.202	-6.850	-7.896	106.025	82.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	0.48
914	1K	6.804	41.663	16.182	7.388	74.044	74.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.34
914	1L	-10.368	41.663	-6.850	7.388	45.524	112.389	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.51
914	1Q	2.628	-27.743	10.082	-4.875	56.933	57.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.27
914	1R	-6.192	-27.743	-0.750	-4.875	74.463	49.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.34
914	1S	2.628	24.204	10.082	4.366	42.482	40.492	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.20
914	1T	-6.192	24.204	-0.750	4.366	24.953	66.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.31
914	2	-5.695	9.498	5.175	1.770	340.211	30.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	1.55
914	7	-4.173	4.738	5.354	0.955	213.089	20.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.97
914	8	-4.203	4.771	5.338	0.959	212.734	20.672	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.97

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= 1 d 24/10	Axxsup= 1 d 24/10	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx=10.73 cmq/mq	passox=	52 cm;	Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy=	--	passoy=	--		
915	1A	2.251	-54.420	9.473	-9.966	98.618	102.727	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	0.48
915	1B	-5.928	-54.420	0.363	-9.966	117.728	80.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	0.54
915	1C	2.251	50.014	9.473	9.304	77.265	69.137	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.36
915	1D	-5.928	50.014	0.363	9.304	58.155	113.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	0.53
915	1I	6.409	-35.942	16.182	-6.770	68.020	70.074	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.32
915	1J	-10.086	-35.942	-6.347	-6.770	73.937	60.040	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.33
915	1K	6.409	31.537	16.182	6.108	33.474	48.894	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.23
915	1L	-10.086	31.537	-6.347	6.108	27.557	81.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.37
915	1Q	2.336	-22.883	10.147	-4.193	53.087	38.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.25
915	1R	-6.013	-22.883	-0.311	-4.193	58.576	37.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.27
915	1S	2.336	18.478	10.147	3.531	18.113	26.171	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.12
915	1T	-6.013	18.478	-0.311	3.531	12.624	49.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.23
915	2	-2.539	6.474	6.485	1.279	250.891	26.921	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.15
915	7	-2.540	2.685	6.505	0.629	161.980	19.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.74
915	8	-2.565	2.722	6.490	0.633	161.583	19.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.74

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura	a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= 7.92 cmq/mq	passox= 71 cm;	Armatura	a taglio	//x Vz(Myy):	Aswy= --	passoy= --					
916	1A	4.176	-43.365	10.807	-8.694	85.282	63.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	0.40
916	1B	-7.008	-43.365	-0.055	-8.694	77.887	54.652	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.35
916	1C	4.176	37.998	10.807	8.062	22.654	45.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.21
916	1D	-7.008	37.998	-0.055	8.062	30.049	72.948	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	0.34

916	1I	8.885	-28.632	19.289	-6.115	60.147	48.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	0.28
916	1J	-11.717	-28.632	-8.537	-6.115	50.904	35.450	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	0.23
916	1K	8.885	23.265	19.289	5.483	4.330	26.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	0.12
916	1L	-11.717	23.265	-8.537	5.483	4.913	57.551	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	0.26
916	1Q	3.634	-19.090	11.717	-3.777	52.981	24.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.25
916	1R	-6.466	-19.090	-0.965	-3.777	48.911	25.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.22
916	1S	3.634	13.722	11.717	3.144	6.323	16.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.07
916	1T	-6.466	13.722	-0.965	3.144	2.253	33.698	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.16
916	2	5.736	3.671	7.402	1.028	197.971	27.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.92
916	7	3.994	0.744	7.301	0.510	134.618	19.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.62
916	8	3.946	0.783	7.288	0.512	134.214	19.384	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.62

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

917	1A	14.856	-37.847	11.507	-8.711	82.036	47.696	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	0.38
917	1B	-4.044	-37.847	-1.169	-8.711	51.623	18.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	0.24
917	1C	14.856	31.825	11.507	8.239	16.090	38.194	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	0.18
917	1D	-4.044	31.825	-1.169	8.239	14.323	27.687	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.13
917	1I	23.052	-24.625	22.290	-5.238	53.516	52.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	0.25
917	1J	-12.240	-24.625	-11.952	-5.238	31.530	4.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	0.14
917	1K	23.052	18.602	22.290	4.765	36.182	15.428	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.17
917	1L	-12.240	18.602	-11.952	4.765	14.196	32.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	0.14
917	1Q	13.840	-17.195	12.812	-3.608	54.662	29.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.25
917	1R	-3.028	-17.195	-2.474	-3.608	42.307	0.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.19
917	1S	13.840	11.172	12.812	3.136	25.406	19.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.12
917	1T	-3.028	11.172	-2.474	3.136	13.050	8.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.06
917	2	13.662	1.650	7.246	0.836	178.058	7.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	0.82
917	7	11.011	-1.517	7.099	0.463	126.406	10.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	0.59
917	8	10.950	-1.476	7.089	0.465	126.028	10.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	0.58

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

918	1A	16.707	-36.450	12.277	-9.581	34.787	28.896	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.16
918	1B	-4.271	-36.450	-0.895	-9.581	95.953	9.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	0.44
918	1C	16.707	30.085	12.277	9.071	24.331	26.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.12
918	1D	-4.271	30.085	-0.895	9.071	36.836	11.302	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.17
918	1I	26.258	-23.290	23.429	-5.170	18.366	37.143	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	0.17
918	1J	-13.822	-23.290	-12.048	-5.170	59.749	18.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	0.27
918	1K	26.258	16.925	23.429	4.660	11.873	0.780	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	0.06
918	1L	-13.822	16.925	-12.048	4.660	53.256	19.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	0.24
918	1Q	15.727	-16.652	13.610	-3.796	36.020	19.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	0.17
918	1R	-3.291	-16.652	-2.228	-3.796	60.011	5.797	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	0.28
918	1S	15.727	10.287	13.610	3.286	11.612	11.797	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	0.05
918	1T	-3.291	10.287	-2.228	3.286	35.602	1.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	0.16
918	2	14.234	-9.641	7.697	-1.040	125.895	34.617	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.58
918	7	11.775	-7.524	7.645	-0.685	54.844	25.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	0.25
918	8	11.722	-7.482	7.636	-0.683	55.224	25.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	0.26

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

919	1A	4.335	-43.144	10.876	-7.205	43.826	23.650	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	0.20
919	1B	-7.326	-43.144	0.409	-7.205	68.426	20.832	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.31
919	1C	4.335	37.557	10.876	6.580	9.428	9.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	0.05
919	1D	-7.326	37.557	0.409	6.580	15.171	34.691	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	0.16
919	1I	9.367	-28.495	19.274	-5.158	28.216	15.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	0.13
919	1J	-12.359	-28.495	-7.988	-5.158	48.871	4.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	0.22
919	1K	9.367	22.908	19.274	4.532	10.127	6.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.05
919	1L	-12.359	22.908	-7.988	4.532	30.782	26.428	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.14
919	1Q	3.798	-19.050	11.834	-3.186	36.333	5.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.17
919	1R	-6.790	-19.050	-0.548	-3.186	47.033	9.362	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.21
919	1S	3.798	13.462	11.834	2.560	11.965	1.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.06
919	1T	-6.790	13.462	-0.548	2.560	22.665	16.760	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	0.10
919	2	5.109	-10.972	7.085	-1.534	171.501	13.312	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.79
919	7	3.608	-8.120	7.249	-1.038	86.018	4.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.40
919	8	3.561	-8.078	7.238	-1.035	86.432	4.736	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.40

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

920	1A	2.396	-54.061	9.435	-8.316	65.442	38.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	0.30
920	1B	-6.137	-54.061	0.680	-8.316	61.881	21.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	0.28
920	1C	2.396	49.511	9.435	7.656	19.668	9.105	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	0.09
920	1D	-6.137	49.511	0.680	7.656	23.229	51.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.24
920	1I	6.749	-35.671	16.141	-5.908	40.488	17.862	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.19
920	1J	-10.489	-35.671	-6.026	-5.908	45.694	10.900	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.20
920	1K	6.749	31.121	16.141	5.248	3.481	1.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.02
920	1L	-10.489	31.121	-6.026	5.248	1.724	30.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.14
920	1Q	2.462	-22.760	10.181	-3.587	38.779	9.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.18
920	1R	-6.202	-22.760	-0.066	-3.587	39.414	11.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.18
920	1S	2.462	18.210	10.181	2.927	2.799	1.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.01
920	1T	-6.202	18.210	-0.066	2.927	3.434	21.902	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.10
920	2	-1.883	-12.519	5.531	-1.940	274.376	10.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.26
920	7	-2.101	-8.766	5.948	-1.314	152.735	2.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.70
920	8	-2.131	-8.726	5.936	-1.309	153.117	2.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.70

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.66 cmq/mq passo= 65 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --														
921	1A	2.541	-67.503	9.298	-10.105	96.544	59.288	4.52	13.57	4.52	4.52	0.40	0.01	0.31
921	1B	-6.293	-67.503	0.281	-10.105	71.012	28.997	4.52	13.57	4.52	4.52	0.40	0.01	0.23
921	1C	2.541	63.860	9.298	9.600	38.170	19.308	13.57	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.12
921	1D	-6.293	63.860	0.281	9.600	63.703	68.977	13.57	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.32
921	1I	7.281	-44.654	16.075	-6.820	60.637	32.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	0.28
921	1J	-11.033	-44.654	-6.496	-6.820	48.601	16.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	0.22
921	1K	7.281	41.011	16.075	6.315	15.759	6.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.07
921	1L	-11.033	41.011	-6.496	6.315	27.795	42.680	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	0.19
921	1Q	2.808	-27.495	10.117	-4.131	47.363	18.145	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.22
921	1R	-6.560	-27.495	-0.538	-4.131	38.897	13.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.18
921	1S	2.808	23.852	10.117	3.627	6.055	3.435	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.03

921	1T	-6.560	23.852	-0.538	3.627	14.521	27.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.13
921	2	-7.638	-14.331	6.000	-2.259	411.136	17.573	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	1.86
921	7	-5.641	-9.602	6.167	-1.471	237.529	7.741	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.08
921	8	-5.689	-9.566	6.169	-1.467	237.847	7.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.08

Spess.= 40.0 cm		Axxinf= 1 d 24/10		Axxsup= 1 d 24/10		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=12.97 cmq/mq passo= 43 cm;								Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= --		passoy= --				
922	1A	2.186	-88.752	10.050	-12.839	242.971	88.041	4.52	13.57	4.52	4.52	0.53	0.02	0.78
922	1B	-7.801	-88.752	0.836	-12.839	172.641	17.014	4.52	13.57	4.52	4.52	0.52	0.02	0.55
922	1C	2.186	85.888	10.050	12.485	142.465	7.902	13.57	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.46
922	1D	-7.801	85.888	0.836	12.485	212.795	97.153	13.57	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.67
922	1I	7.825	-61.110	16.549	-8.315	169.151	59.080	4.52	13.57	4.52	4.52	0.36	0.02	0.54
922	1J	-13.441	-61.110	-5.664	-8.315	117.961	6.885	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	0.52
922	1K	7.825	58.246	16.549	7.962	87.785	2.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	0.41
922	1L	-13.441	58.246	-5.664	7.962	138.976	68.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	0.62
922	1Q	2.856	-35.835	10.797	-5.047	105.019	30.991	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.49
922	1R	-8.471	-35.835	0.088	-5.047	77.142	7.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.35
922	1S	2.856	32.971	10.797	4.694	46.966	1.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.22
922	1T	-8.471	32.971	0.088	4.694	74.844	40.103	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.34
922	2	-14.830	-17.354	6.731	-2.742	635.809	34.564	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	2.81
922	7	-10.460	-11.198	6.956	-1.725	373.098	18.116	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	1.67
922	8	-10.515	-11.168	6.957	-1.722	373.416	18.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	1.67

Spess.= 40.0 cm		Axxinf= 1 d 24/10		Axxsup= 1 d 24/10		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=20.06 cmq/mq passo= 28 cm;								Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= --		passoy= --				
923	1A	13.030	-136.037	12.273	-22.337	463.344	66.829	4.52	13.57	4.52	4.52	0.81	0.03	1.49
923	1B	-6.394	-136.037	0.779	-22.337	409.379	19.336	4.52	13.57	4.52	4.52	0.80	0.03	1.30
923	1C	13.030	133.906	12.273	22.243	388.924	9.341	13.57	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	1.25
923	1D	-6.394	133.906	0.779	22.243	442.889	76.824	13.57	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	1.40
923	1I	19.187	-94.961	20.989	-15.547	324.941	45.823	4.52	13.57	4.52	4.52	0.57	0.05	1.04
923	1J	-12.551	-94.961	-7.937	-15.547	283.142	10.153	4.52	13.57	4.52	4.52	0.56	0.05	0.89
923	1K	19.187	92.830	20.989	15.453	262.687	0.158	13.57	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	0.84
923	1L	-12.551	92.830	-7.937	15.453	304.485	55.818	13.57	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	0.95
923	1Q	11.599	-54.237	13.575	-8.822	188.935	22.920	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.03	0.88
923	1R	-4.963	-54.237	-0.523	-8.822	166.908	9.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	0.76
923	1S	11.599	52.106	13.575	8.729	146.453	0.710	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	0.68
923	1T	-4.963	52.106	-0.523	8.729	168.479	32.915	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	0.77
923	2	-19.215	-23.425	8.273	-3.609	903.144	51.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	3.95
923	7	-12.124	-14.635	8.462	-2.179	536.303	28.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	2.39
923	8	-12.170	-14.609	8.465	-2.178	536.513	28.292	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	2.39

Spess.= 40.0 cm		Axxinf= 1 d 24/10		Axxsup= 1 d 24/10		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=28.49 cmq/mq passo= 19 cm;								Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= --		passoy= --				
969	1A	15.562	-7.852	7.146	-44.665	54.717	67.623	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	0.31
969	1B	-6.482	-7.852	-10.580	-44.665	40.672	54.265	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	0.24
969	1C	15.562	7.339	7.146	41.232	31.623	22.468	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.15
969	1D	-6.482	7.339	-10.580	41.232	63.766	35.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	0.29
969	1I	8.937	-11.734	2.651	-67.748	89.405	97.753	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	0.41
969	1J	0.143	-11.734	-6.085	-67.748	58.655	69.319	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.01	0.27
969	1K	8.937	11.221	2.651	64.316	49.606	37.522	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	0.23
969	1L	0.143	11.221	-6.085	64.316	98.454	65.956	4.52	4.52	13.57	4.52	0.38	0.01	0.46
969	1Q	9.716	-4.754	2.843	-27.501	30.962	48.761	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.23
969	1R	-0.636	-4.754	-6.277	-27.501	25.955	39.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.18
969	1S	9.716	4.241	2.843	24.069	16.906	7.625	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.08
969	1T	-0.636	4.241	-6.277	24.069	40.011	16.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.18
969	2	9.005	-1.081	-4.325	-7.570	9.684	35.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.16
969	7	7.831	-0.745	-3.563	-5.460	3.191	30.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.14
969	8	7.835	-0.741	-3.613	-5.431	3.241	29.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.14

Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)				
970	1A	16.024	-7.046	6.664	-35.513	40.190	44.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.21
970	1B	-6.449	-7.046	-10.226	-35.513	24.890	47.919	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.22
970	1C	16.024	6.378	6.664	31.252	13.762	9.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.06
970	1D	-6.449	6.378	-10.226	31.252	51.318	5.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.23
970	1I	9.221	-9.982	2.490	-54.055	62.264	66.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	0.31
970	1J	0.354	-9.982	-6.052	-54.055	42.330	60.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	0.28
970	1K	9.221	9.313	2.490	49.794	31.202	22.236	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.14
970	1L	0.354	9.313	-6.052	49.794	73.392	27.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	0.34
970	1Q	9.981	-4.230	2.507	-22.644	20.807	38.572	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.18
970	1R	-0.406	-4.230	-6.069	-22.644	19.313	38.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.17
970	1S	9.981	3.561	2.507	18.383	8.185	0.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.04
970	1T	-0.406	3.561	-6.069	18.383	31.935	0.028	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.15
970	2	7.672	-1.046	-6.146	-6.857	4.812	36.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.16
970	7	6.990	-0.754	-4.516	-5.258	0.355	32.680	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.15
970	8	6.975	-0.750	-4.542	-5.224	0.312	32.315	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.15

Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
971	1A	18.114	-5.198	9.362	-28.494	19.927	41.213	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	0.19
971	1B	-8.075	-5.198	-12.046	-28.494	26.489	48.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	0.22
971	1C	18.114	4.564	9.362	23.344	18.367	1.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	0.09
971	1D	-8.075	4.564	-12.046	23.344	28.049	8.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	0.13
971	1I	10.031	-8.677	4.457	-43.455	22.548	52.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	0.24
971	1J	0.008	-8.677	-7.140	-43.455	52.126	57.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.26
971	1K	10.031	8.043	4.457	38.305	44.003	7.338	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	0.20
971	1L	0.008	8.043	-7.140	38.305	30.671	2.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	0.14
971	1Q	10.956	-3.554	3.905	-19.001	7.808	38.590	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.18
971	1R	-0.917	-3.554	-6.589	-19.001	21.293	41.497	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.19
971	1S	10.956	2.920	3.905	13.852	13.171	8.695	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.06
971	1T	-0.917	2.920	-6.589	13.852	15.931	11.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.07
971	2	7.467	-0.721	-8.567	-6.289	12.072	33.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.15
971	7	7.150	-0.549	-5.898	-5.180	4.842	34.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.16
971	8	7.137	-0.546	-5.930	-5.141	4.842	33.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.14

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
972	1A	18.579	-7.551	20.836	-25.665	2.672	52.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.24
972	1B	-9.869	-7.551	-11.674	-25.665	31.365	55.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.25
972	1C	18.579	7.096	20.836	19.939	50.364	5.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	0.23
972	1D	-9.869	7.096	-11.674	19.939	16.327	8.862	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.07
972	1I	9.539	-13.812	13.364	-39.157	20.363	58.252	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.27
972	1J	-0.829	-13.812	-4.202	-39.157	74.132	61.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	0.34
972	1K	9.539	13.357	13.364	33.432	93.131	0.037	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	0.43
972	1L	-0.829	13.357	-4.202	33.432	39.362	3.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	0.18
972	1Q	10.686	-5.311	12.324	-17.643	1.068	45.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.21
972	1R	-1.975	-5.311	-3.162	-17.643	20.408	47.338	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.22
972	1S	10.686	4.856	12.324	11.918	39.407	14.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.18
972	1T	-1.975	4.856	-3.162	11.918	17.931	15.510	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.08
972	2	6.345	-0.333	-6.614	-5.858	11.154	26.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.12
972	7	6.123	-0.262	-3.053	-5.086	12.213	33.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.15
972	8	6.115	-0.260	-3.101	-5.047	12.136	33.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.15
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
985	1A	29.363	-6.300	118.948	-22.636	0.615	46.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	0.21
985	1B	-21.797	-6.300	-109.642	-22.636	31.286	48.335	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.05	0.17
985	1C	29.363	5.895	118.948	17.277	47.898	8.070	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	0.22
985	1D	-21.797	5.895	-109.642	17.277	15.998	9.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.05	0.07
985	1I	13.690	-12.066	53.116	-35.409	15.559	52.922	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	0.25
985	1J	-6.124	-12.066	-43.811	-35.409	66.519	57.579	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	0.30
985	1K	13.690	11.661	53.116	30.050	83.132	1.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	0.39
985	1L	-6.124	11.661	-43.811	30.050	32.172	3.484	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.15
985	1Q	13.514	-4.611	45.368	-16.100	1.052	42.203	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	0.20
985	1R	-5.947	-4.611	-36.063	-16.100	19.414	43.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	0.18
985	1S	13.514	4.206	45.368	10.741	36.026	12.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	0.07
985	1T	-5.947	4.206	-36.063	10.741	15.560	14.203	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	0.17
985	2	1.420	-0.229	-20.691	-5.373	8.195	27.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.12
985	7	2.226	-0.226	-10.694	-4.724	9.704	32.693	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.15
985	8	2.211	-0.223	-10.871	-4.688	9.604	32.378	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.15
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
986	1A	25.350	-4.064	89.455	-25.331	17.393	40.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.08	0.19
986	1B	-16.690	-4.064	-86.238	-25.331	25.439	45.128	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.08	0.16
986	1C	25.350	3.503	89.455	20.474	18.427	1.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	0.09
986	1D	-16.690	3.503	-86.238	20.474	24.405	6.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	0.11
986	1I	13.544	-7.481	38.174	-39.315	21.909	49.663	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	0.23
986	1J	-4.885	-7.481	-34.957	-39.315	47.320	55.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	0.23
986	1K	13.544	6.919	38.174	34.458	40.308	8.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	0.19
986	1L	-4.885	6.919	-34.957	34.458	28.921	2.786	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	0.13
986	1Q	12.828	-2.995	33.136	-17.333	7.458	37.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.17
986	1R	-4.169	-2.995	-29.918	-17.333	19.691	39.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	0.17
986	1S	12.828	2.434	33.136	12.476	12.679	7.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	0.06
986	1T	-4.169	2.434	-29.918	12.476	14.470	9.874	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	0.07
986	2	3.493	-0.532	-18.293	-5.687	8.828	31.213	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.14
986	7	3.246	-0.441	-10.224	-4.756	3.222	32.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.14
986	8	3.268	-0.437	-10.398	-4.718	3.207	31.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.14
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
987	1A	21.676	-5.361	69.552	-32.041	41.557	42.906	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.08	0.20
987	1B	-13.580	-5.361	-71.488	-32.041	16.730	45.712	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	0.17
987	1C	21.676	4.738	69.552	27.953	7.461	7.736	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.08	0.04
987	1D	-13.580	4.738	-71.488	27.953	50.827	4.930	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	0.23
987	1I	12.053	-8.498	37.565	-48.715	58.457	61.825	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	0.29
987	1J	-3.957	-8.498	-39.502	-48.715	36.746	59.971	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	0.25
987	1K	12.053	7.875	37.565	44.626	27.477	21.996	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	0.13
987	1L	-3.957	7.875	-39.502	44.626	67.727	23.850	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	0.31
987	1Q	11.452	-3.496	26.982	-20.651	20.870	37.444	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.17
987	1R	-3.356	-3.496	-28.919	-20.651	15.650	38.009	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.16
987	1S	11.452	2.873	26.982	16.563	6.381	0.034	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	0.03
987	1T	-3.356	2.873	-28.919	16.563	30.140	0.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.14
987	2	5.794	-0.898	-16.218	-6.155	6.257	35.771	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	0.16
987	7	5.182	-0.666	-9.879	-4.802	1.063	32.154	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.14
987	8	5.206	-0.660	-10.044	-4.766	1.123	31.766	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.14
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
988	1A	19.369	-7.565	75.036	-37.814	56.037	61.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.08	0.28
988	1B	-12.507	-7.565	-76.243	-37.814	26.311	49.103	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.08	0.18
988	1C	19.369	7.153	75.036	34.502	15.467	18.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.08	0.09
988	1D	-12.507	7.153	-76.243	34.502	66.881	30.847	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.08	0.30
988	1I	12.520	-10.405	58.558	-59.858	81.609	89.018	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.03	0.38
988	1J	-5.658	-10.405	-59.765	-59.858	51.040	66.883	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	0.26
988	1K	12.520	9.993	58.558	56.546	40.196	36.609	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.03	0.19
988	1L	-5.658	9.993	-59.765	56.546	92.453	58.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	0.42
988	1Q	10.637	-4.359	33.633	-24.171	29.184	45.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	0.21
988	1R	-3.774	-4.359	-34.840	-24.171	21.292	37.751	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.16
988	1S	10.637	3.947	33.633	20.859	10.448	7.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	0.05
988	1T	-3.774	3.947	-34.840	20.859	40.028	15.040	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.18
988	2	6.915	-0.785	-14.996	-6.628	1.201	31.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	0.14
988	7	5.988	-0.543	-9.426	-4.863	2.310	27.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.12
988	8	6.007	-0.540	-9.602	-4.834	2.243	26.912	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.12
Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
1034	1A	60.182	-118.688	23.588	-19.464	403.525	59.362	4.52	13.57	4.52	4.52	0.73	0.06	1.30
1034	1B	-54.040	-118.688	-13.446	-19.464	360.186	21.856	4.52	13.57	4.52	4.52	0.68	0.06	1.04
1034	1C	60.182	116.423	23.588	19.337	337.417	11.549	13.57	4.52	4.52	4.52	0.72	0.06	1.08
1034	1D	-54.040	116.423	-13.446	19.337	380.756	69.668	13.57	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	1.09
1034	1I	87.899</												

1034	1K	87.899	78.490	47.637	14.346	222.780	1.711	13.57	4.52	4.52	4.52	0.50	0.14	0.72
1034	1L	-81.758	78.490	-37.495	14.346	254.562	46.370	13.57	4.52	4.52	4.52	0.44	0.13	0.69
1034	1Q	39.672	-47.132	21.076	-7.972	165.125	19.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.06	0.76
1034	1R	-33.530	-47.132	-10.934	-7.972	147.810	10.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.06	0.62
1034	1S	39.672	44.867	21.076	7.846	125.041	0.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.06	0.58
1034	1T	-33.530	44.867	-10.934	7.846	142.357	29.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.06	0.60
1034	2	-4.746	-20.148	7.016	-3.013	783.508	40.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	3.58
1034	7	-3.016	-12.722	6.909	-1.836	464.138	21.435	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	2.13
1034	8	-3.182	-12.692	6.921	-1.835	464.348	21.442	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	2.13

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=24.72 cmq/mq passox= 22 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

1035	1A	65.541	-78.724	19.586	-11.593	213.799	81.883	4.52	13.57	4.52	4.52	0.49	0.06	0.69
1035	1B	-68.286	-78.724	-10.872	-11.593	157.339	15.428	4.52	13.57	4.52	4.52	0.45	0.06	0.44
1035	1C	65.541	75.888	19.586	11.303	128.327	11.420	13.57	4.52	4.52	4.52	0.47	0.06	0.41
1035	1D	-68.286	75.888	-10.872	11.303	184.787	85.890	13.57	4.52	4.52	4.52	0.43	0.06	0.52
1035	1I	83.017	-54.086	29.959	-8.962	149.314	55.115	4.52	13.57	4.52	4.52	0.34	0.09	0.48
1035	1J	-85.762	-54.086	-21.244	-8.962	108.088	1.946	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.09	0.39
1035	1K	83.017	51.249	29.959	8.673	79.076	2.062	13.57	4.52	4.52	4.52	0.32	0.09	0.25
1035	1L	-85.762	51.249	-21.244	8.673	120.302	59.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.09	0.44
1035	1Q	37.321	-31.984	15.363	-4.917	93.672	30.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	0.43
1035	1R	-40.066	-31.984	-6.649	-4.917	71.280	4.922	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	0.29
1035	1S	37.321	29.148	15.363	4.627	42.268	0.914	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	0.20
1035	1T	-40.066	29.148	-6.649	4.627	64.660	34.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	0.27
1035	2	-1.659	-15.156	5.631	-2.284	553.829	30.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	2.55
1035	7	-1.842	-9.881	5.706	-1.441	324.284	17.087	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	1.49
1035	8	-2.038	-9.851	5.720	-1.439	324.532	17.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.49

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=17.47 cmq/mq passox= 32 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

1036	1A	59.337	-59.642	13.203	-8.952	88.665	55.522	4.52	13.57	4.52	4.52	0.37	0.03	0.28
1036	1B	-60.748	-59.642	-6.042	-8.952	68.989	26.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	0.27
1036	1C	59.337	56.136	13.203	8.547	37.894	14.720	13.57	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	0.12
1036	1D	-60.748	56.136	-6.042	8.547	57.571	67.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	0.31
1036	1I	74.661	-37.828	21.293	-6.632	54.883	36.746	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.08	0.25
1036	1J	-76.072	-37.828	-14.132	-6.632	44.283	7.378	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.08	0.17
1036	1K	74.661	34.322	21.293	6.228	13.189	4.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.08	0.06
1036	1L	-76.072	34.322	-14.132	6.228	23.788	48.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.08	0.22
1036	1Q	33.711	-24.172	11.415	-3.810	44.066	17.929	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	0.20
1036	1R	-35.122	-24.172	-4.254	-3.810	37.302	10.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.16
1036	1S	33.711	20.666	11.415	3.406	6.207	0.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	0.03
1036	1T	-35.122	20.666	-4.254	3.406	12.972	29.687	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.14
1036	2	3.376	-12.639	5.698	-1.870	360.131	12.610	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	1.67
1036	7	1.643	-8.548	5.342	-1.212	207.415	4.298	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.96
1036	8	1.539	-8.514	5.361	-1.208	207.742	4.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.96

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=11.36 cmq/mq passox= 49 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

1037	1A	37.058	-48.734	12.718	-7.147	62.285	38.936	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	0.29
1037	1B	-39.058	-48.734	-4.208	-7.147	61.832	19.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	0.26
1037	1C	37.058	44.369	12.718	6.527	19.820	8.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	0.09
1037	1D	-39.058	44.369	-4.208	6.527	20.274	49.364	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	0.23
1037	1I	69.155	-32.163	23.373	-4.829	41.202	24.039	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.08	0.19
1037	1J	-71.155	-32.163	-14.862	-4.829	45.749	5.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	0.17
1037	1K	69.155	27.798	23.373	4.209	3.737	5.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.08	0.02
1037	1L	-71.155	27.798	-14.862	4.209	0.809	34.467	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	0.15
1037	1Q	26.776	-20.753	12.158	-3.045	38.523	11.564	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.18
1037	1R	-28.777	-20.753	-3.647	-3.045	39.760	8.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.17
1037	1S	26.776	16.388	12.158	2.426	2.251	1.711	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	0.01
1037	1T	-28.777	16.388	-3.647	2.426	3.488	21.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	0.10
1037	2	1.613	-11.186	5.302	-1.655	240.083	8.608	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	1.11
1037	7	0.440	-7.915	5.100	-1.134	132.274	2.141	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.61
1037	8	0.282	-7.875	5.067	-1.128	132.690	2.203	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.61

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.57 cmq/mq passox= 74 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

1038	1A	38.488	-39.016	14.675	-6.183	42.371	23.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	0.20
1038	1B	-35.076	-39.016	-4.926	-6.183	65.731	20.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	0.27
1038	1C	38.488	33.761	14.675	5.625	10.673	11.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	0.05
1038	1D	-35.076	33.761	-4.926	5.625	12.687	33.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	0.15
1038	1I	90.909	-25.315	27.927	-3.994	31.999	15.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.09	0.15
1038	1J	-87.497	-25.315	-18.177	-3.994	48.063	6.653	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.08	0.17
1038	1K	90.909	20.060	27.927	3.436	6.995	2.925	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.09	0.03
1038	1L	-87.497	20.060	-18.177	3.436	23.060	25.247	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	0.11
1038	1Q	33.659	-17.357	14.063	-2.661	36.239	6.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	0.17
1038	1R	-30.246	-17.357	-4.313	-2.661	45.699	9.625	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	0.19
1038	1S	33.659	12.103	14.063	2.103	9.359	0.047	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.04	0.04
1038	1T	-30.246	12.103	-4.313	2.103	18.819	15.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	0.08
1038	2	4.972	-9.912	6.377	-1.300	151.296	10.648	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.70
1038	7	3.785	-7.388	6.413	-0.884	75.097	3.571	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.35
1038	8	3.612	-7.348	6.387	-0.880	75.502	3.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.35

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1039	1A	60.562	-33.434	18.548	-8.434	34.937	26.469	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	0.16
1039	1B	-48.195	-33.434	-8.644	-8.434	90.489	11.628	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	0.36
1039	1C	60.562	27.505	18.548	7.977	24.765	27.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	0.13
1039	1D	-48.195	27.505	-8.644	7.977	30.788	10.689	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	0.12
1039	1I	136.114	-21.070	39.931	-4.312	22.664	28.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.09	99.99
1039	1J	-123.747	-21.070	-30.028	-4.312	56.130	9.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.09	0.19
1039	1K	136.114	15.140	39.931	3.855	9.595	6.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.09	99.99
1039	1L	-123.747	15.140	-30.028	3.855	43.061	12.778	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	0.14
1039	1Q	52.204	-15.423	18.091	-3.328	36.021	16.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	0.17
1039	1R	-39.837	-15.423	-8.188	-3.328	57.042	2.498	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	0.23

1039	1S	52.204	9.494	18.091	2.871	8.682	13.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	0.06
1039	1T	-39.837	9.494	-8.188	2.871	29.704	0.544	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	0.12
1039	2	12.454	-8.817	6.967	-0.883	110.881	30.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.51
1039	7	10.638	-6.907	6.818	-0.584	47.634	22.515	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	0.22
1039	8	10.425	-6.867	6.803	-0.581	47.926	22.362	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	0.22

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 0.72 cmq/mq passo= 790 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

1040	1A	56.124	-34.547	17.441	-7.586	77.605	40.500	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.04	0.36
1040	1B	-45.181	-34.547	-8.443	-7.586	49.935	16.589	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	0.20
1040	1C	56.124	28.913	17.441	7.162	11.841	34.490	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	0.16
1040	1D	-45.181	28.913	-8.443	7.162	15.830	22.599	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	0.10
1040	1I	126.927	-21.927	37.944	-4.262	50.675	40.540	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.08	99.99
1040	1J	-115.985	-21.927	-28.946	-4.262	34.824	0.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	0.12
1040	1K	126.927	16.293	37.944	3.837	26.951	18.294	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.08	99.99
1040	1L	-115.985	16.293	-28.946	3.837	11.100	22.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	0.10
1040	1Q	48.441	-15.824	17.102	-3.120	51.860	24.082	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	0.24
1040	1R	-37.499	-15.824	-8.104	-3.120	41.423	1.451	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	0.17
1040	1S	48.441	10.189	17.102	2.696	20.353	19.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.04	0.09
1040	1T	-37.499	10.189	-8.104	2.696	9.916	6.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	0.04
1040	2	7.675	1.317	5.689	0.718	160.995	6.709	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.75
1040	7	7.402	-1.475	5.811	0.396	114.373	9.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.53
1040	8	7.197	-1.435	5.797	0.398	114.042	9.016	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.53

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 1.60 cmq/mq passo= 353 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

1041	1A	38.130	-39.250	15.549	-7.486	79.284	55.989	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	0.37
1041	1B	-34.680	-39.250	-6.258	-7.486	71.294	47.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	0.30
1041	1C	38.130	34.183	15.549	6.922	20.097	40.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	0.19
1041	1D	-34.680	34.183	-6.258	6.922	28.087	63.926	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	0.29
1041	1I	89.534	-25.506	30.233	-4.824	55.896	41.433	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.09	0.26
1041	1J	-86.085	-25.506	-20.943	-4.824	49.822	30.147	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.09	0.18
1041	1K	89.534	20.440	30.233	4.259	1.374	22.210	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.09	0.10
1041	1L	-86.085	20.440	-20.943	4.259	4.699	49.370	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.09	0.21
1041	1Q	33.181	-17.431	14.732	-3.183	49.941	21.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	0.23
1041	1R	-29.732	-17.431	-5.441	-3.183	46.378	22.207	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	0.20
1041	1S	33.181	12.365	14.732	2.619	4.819	14.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	0.07
1041	1T	-29.732	12.365	-5.441	2.619	1.256	29.451	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	0.13
1041	2	1.984	3.071	5.730	0.886	177.815	24.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.82
1041	7	2.005	0.468	5.905	0.437	121.295	17.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.56
1041	8	1.833	0.506	5.878	0.441	120.886	17.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.56

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1042	1A	37.251	-49.097	13.708	-8.626	90.920	92.168	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	0.43
1042	1B	-39.200	-49.097	-5.397	-8.626	104.750	68.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	0.43
1042	1C	37.251	44.862	13.708	8.006	65.003	59.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	0.30
1042	1D	-39.200	44.862	-5.397	8.006	51.173	101.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	0.46
1042	1I	68.296	-32.485	25.771	-5.736	62.337	65.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.09	0.30
1042	1J	-70.245	-32.485	-17.459	-5.736	66.595	44.678	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.09	0.25
1042	1K	68.296	28.250	25.771	5.116	26.848	35.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.09	0.16
1042	1L	-70.245	28.250	-17.459	5.116	22.590	74.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.09	0.33
1042	1Q	26.564	-20.895	12.936	-3.625	50.232	35.525	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	0.23
1042	1R	-28.513	-20.895	-4.624	-3.625	54.091	30.582	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.23
1042	1S	26.564	16.660	12.936	3.005	14.344	21.351	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	0.10
1042	1T	-28.513	16.660	-4.624	3.005	10.485	44.757	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.20
1042	2	-4.916	5.495	4.943	1.070	224.063	23.138	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.02
1042	7	-3.530	2.144	5.159	0.512	145.636	16.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.67
1042	8	-3.627	2.180	5.118	0.516	145.214	16.504	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.67

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.07 cmq/mq passo= 79 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

1043	1A	59.105	-60.374	14.761	-10.725	107.037	132.928	4.52	13.57	4.52	4.52	0.37	0.04	0.62
1043	1B	-60.349	-60.374	-7.769	-10.725	146.562	96.618	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.04	0.57
1043	1C	59.105	56.957	14.761	10.316	116.504	85.883	13.57	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	0.40
1043	1D	-60.349	56.957	-7.769	10.316	76.979	143.662	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.04	0.65
1043	1I	73.709	-38.343	23.755	-7.541	67.111	95.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.09	0.44
1043	1J	-74.953	-38.343	-16.762	-7.541	91.218	62.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.09	0.34
1043	1K	73.709	34.926	23.755	7.132	61.159	51.428	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.09	0.28
1043	1L	-74.953	34.926	-16.762	7.132	37.053	105.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.09	0.47
1043	1Q	33.378	-24.449	12.352	-4.454	51.751	51.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.24
1043	1R	-34.622	-24.449	-5.359	-4.454	66.167	41.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.28
1043	1S	33.378	21.032	12.352	4.044	36.109	30.691	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.17
1043	1T	-34.622	21.032	-5.359	4.044	21.693	62.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.28
1043	2	-10.325	8.161	3.832	1.520	299.947	28.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.35
1043	7	-6.588	3.968	4.128	0.830	188.460	20.032	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.86
1043	8	-6.689	4.000	4.075	0.833	188.061	19.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.85

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.46 cmq/mq passo= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

1084	1A	31.929	-6.370	114.300	-23.179	14.454	50.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.07	0.23
1084	1B	-24.907	-6.370	-105.852	-23.179	28.172	62.027	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.07	0.22
1084	1C	31.929	5.989	114.300	18.088	45.781	8.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.07	0.21
1084	1D	-24.907	5.989	-105.852	18.088	3.154	3.901	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.07	0.01
1084	1I	14.671	-12.043	50.633	-35.829	1.940	65.358	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	0.30
1084	1J	-7.648	-12.043	-42.185	-35.829	61.922	82.187	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	0.34
1084	1K	14.671	11.661	50.633	30.738	79.531	28.248	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	0.37
1084	1L	-7.648	11.661	-42.185	30.738	15.669	11.420	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	0.07
1084	1Q	14.253	-4.648	43.405	-16.246	8.833	45.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	0.21
1084	1R	-7.230	-4.648	-34.958	-16.246	17.599	52.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	0.22
1084	1S	14.253	4.266	43.405	11.155	35.208	1.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	0.16
1084	1T	-7.230	4.266	-34.958	11.155	8.776	7.985	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	0.04
1084	2	-28.232	-0.346	-19.858	-1.784	17.540	46.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.04	0.20
1084	7	-15.068	-0.318	-9.789	-2.524	15.608	43.420	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.20

1084	8	-15.083	-0.315	-9.985	-2.488	15.509	43.114	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.19
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1085	1A	24.418	-5.054	105.379	-23.204	5.837	40.110	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	0.19
1085	1B	-18.137	-5.054	-98.179	-23.204	20.133	32.615	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.04	0.12
1085	1C	24.418	4.734	105.379	18.622	40.214	17.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	0.19
1085	1D	-18.137	4.734	-98.179	18.622	14.244	10.450	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	0.06
1085	1I	11.149	-8.655	46.289	-35.372	4.490	52.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	0.24
1085	1J	-4.868	-8.655	-39.088	-35.372	47.153	42.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.22
1085	1K	11.149	8.335	46.289	30.790	67.233	8.293	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.31
1085	1L	-4.868	8.335	-39.088	30.790	24.571	1.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.11
1085	1Q	11.337	-3.453	39.815	-15.978	5.449	38.985	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.18
1085	1R	-5.056	-3.453	-32.614	-15.978	10.784	34.763	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.15
1085	1S	11.337	3.133	39.815	11.396	30.865	15.797	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.14
1085	1T	-5.056	3.133	-32.614	11.396	14.631	11.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.07
1085	2	-25.432	-0.278	-17.122	-1.342	22.222	42.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	0.19
1085	7	-13.582	-0.259	-8.468	-2.113	19.145	40.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.18
1085	8	-13.598	-0.257	-8.656	-2.080	19.042	39.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.18
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1088	1A	21.968	-4.239	86.883	-25.628	10.904	37.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.07	0.18
1088	1B	-14.286	-4.239	-83.945	-25.628	14.882	39.464	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	0.14
1088	1C	21.968	3.709	86.883	21.370	9.521	3.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.07	0.04
1088	1D	-14.286	3.709	-83.945	21.370	16.265	5.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	0.07
1088	1I	11.808	-6.665	37.621	-39.594	13.265	51.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	0.24
1088	1J	-4.127	-6.665	-34.683	-39.594	28.704	51.758	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.22
1088	1K	11.808	6.135	37.621	35.335	23.343	8.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	0.11
1088	1L	-4.127	6.135	-34.683	35.335	18.626	8.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	0.09
1088	1Q	11.334	-2.824	32.237	-17.305	3.958	35.902	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.17
1088	1R	-3.653	-2.824	-29.299	-17.305	11.918	36.453	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	0.15
1088	1S	11.334	2.294	32.237	13.047	6.557	6.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	0.03
1088	1T	-3.653	2.294	-29.299	13.047	9.319	7.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	0.04
1088	2	-16.455	-0.329	-3.539	-0.704	13.441	29.546	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.02	0.14
1088	7	-7.840	-0.349	-1.443	-1.634	9.643	30.059	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.14
1088	8	-7.869	-0.345	-1.609	-1.602	9.650	29.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.14
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1089	1A	29.352	-5.198	88.010	-25.707	24.748	54.330	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.09	0.25
1089	1B	-21.055	-5.198	-84.894	-25.707	28.197	58.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.09	0.21
1089	1C	29.352	4.646	88.010	21.052	21.970	13.069	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.09	0.10
1089	1D	-21.055	4.646	-84.894	21.052	30.975	8.865	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.09	0.13
1089	1I	15.070	-8.892	37.689	-39.725	31.569	73.451	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	0.34
1089	1J	-6.773	-8.892	-34.574	-39.725	48.275	81.890	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	0.34
1089	1K	15.070	8.339	37.689	35.071	42.048	36.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.04	0.19
1089	1L	-6.773	8.339	-34.574	35.071	37.796	27.987	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	0.17
1089	1Q	14.130	-3.619	32.603	-17.476	11.889	46.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	0.21
1089	1R	-5.833	-3.619	-29.487	-17.476	20.603	48.976	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	0.21
1089	1S	14.130	3.067	32.603	12.822	14.376	3.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	0.07
1089	1T	-5.833	3.067	-29.487	12.822	18.117	0.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.04	0.08
1089	2	-17.996	-0.332	-3.427	-0.958	15.750	31.598	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	0.14
1089	7	-8.600	-0.357	-1.331	-1.900	11.283	31.891	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.15
1089	8	-8.627	-0.353	-1.501	-1.864	11.301	31.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.15
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1093	1A	18.836	-5.141	70.296	-32.071	24.954	45.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.07	0.21
1093	1B	-11.378	-5.141	-72.008	-32.071	1.674	47.746	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	0.18
1093	1C	18.836	4.536	70.296	28.413	5.964	12.031	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.07	0.06
1093	1D	-11.378	4.536	-72.008	28.413	32.592	10.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.07	0.15
1093	1I	10.666	-7.626	38.219	-48.532	33.323	69.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	0.32
1093	1J	-3.207	-7.626	-39.931	-48.532	10.988	66.264	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	0.27
1093	1K	10.666	7.022	38.219	44.873	3.350	30.550	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	0.14
1093	1L	-3.207	7.022	-39.931	44.873	40.961	33.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.19
1093	1Q	10.262	-3.236	27.359	-20.507	11.182	39.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.18
1093	1R	-2.804	-3.236	-29.071	-20.507	5.198	39.248	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.17
1093	1S	10.262	2.631	27.359	16.848	2.440	3.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	0.02
1093	1T	-2.804	2.631	-29.071	16.848	18.820	3.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.09
1093	2	-5.799	0.357	5.602	0.948	14.762	15.323	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	0.07
1093	7	-1.937	-0.242	3.266	-0.752	11.069	19.251	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.09
1093	8	-1.916	-0.237	3.105	-0.721	11.016	18.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.09
Spess.= 40.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
1094	1A	25.625	-6.216	68.528	-32.576	50.477	60.165	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.09	0.28
1094	1B	-17.778	-6.216	-70.339	-32.576	24.799	67.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.09	0.26
1094	1C	25.625	5.599	68.528	28.628	16.23								

1098	1I	11.498	-9.520	57.395	-59.673	43.425	107.139	4.52	4.52	4.52	13.57	0.37	0.03	0.34
1098	1J	-5.084	-9.520	-58.424	-59.673	13.325	85.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	0.33
1098	1K	11.498	9.104	57.395	56.664	4.155	56.173	4.52	4.52	13.57	4.52	0.35	0.03	0.18
1098	1L	-5.084	9.104	-58.424	56.664	52.596	78.306	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	0.31
1098	1Q	9.681	-4.029	33.518	-24.140	14.806	51.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	0.24
1098	1R	-3.267	-4.029	-34.547	-24.140	6.016	43.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.18
1098	1S	9.681	3.613	33.518	21.130	3.155	15.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.07
1098	1T	-3.267	3.613	-34.547	21.130	23.977	22.622	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.11
1098	2	-1.199	0.510	9.817	2.230	12.206	8.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.06
1098	7	1.507	0.253	5.511	0.556	9.883	13.027	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.06
1098	8	1.453	0.256	5.337	0.582	9.826	12.695	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1099	1A	23.833	-8.608	73.773	-38.613	73.159	70.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.09	0.34
1099	1B	-17.069	-8.608	-74.955	-38.613	36.727	98.289	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.09	0.37
1099	1C	23.833	8.194	73.773	35.390	26.641	68.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	0.32
1099	1D	-17.069	8.194	-74.955	35.390	83.244	40.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.09	0.37
1099	1I	15.097	-12.366	58.415	-60.723	101.536	104.943	4.52	4.52	4.52	13.57	0.38	0.04	0.47
1099	1J	-8.333	-12.366	-59.597	-60.723	63.428	151.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.04	0.59
1099	1K	15.097	11.953	58.415	57.500	53.342	121.715	4.52	4.52	13.57	4.52	0.36	0.04	0.39
1099	1L	-8.333	11.953	-59.597	57.500	111.621	75.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	0.50
1099	1Q	12.457	-5.088	33.272	-24.550	38.514	51.676	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.24
1099	1R	-5.693	-5.088	-34.453	-24.550	26.909	68.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	0.29
1099	1S	12.457	4.674	33.272	21.326	16.823	39.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.18
1099	1T	-5.693	4.674	-34.453	21.326	48.600	22.342	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.22
1099	2	-1.280	0.434	9.886	2.123	13.766	8.966	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.06
1099	7	1.599	0.193	5.512	0.414	11.063	13.572	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.06
1099	8	1.546	0.196	5.335	0.444	11.008	13.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	0.06

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1103	1A	30.065	-9.939	81.343	-54.609	54.958	143.197	4.52	4.52	4.52	13.57	0.34	0.09	0.46
1103	1B	-22.312	-9.939	-83.453	-54.609	3.283	113.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.09	0.42
1103	1C	30.065	9.640	81.343	52.171	0.236	86.537	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.09	0.28
1103	1D	-22.312	9.640	-83.453	52.171	58.477	116.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.09	0.43
1103	1I	17.321	-12.786	62.134	-79.259	75.657	198.043	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.05	0.64
1103	1J	-9.568	-12.786	-64.244	-79.259	9.488	160.733	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.05	0.45
1103	1K	17.321	12.487	62.134	76.821	5.970	134.220	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.05	0.43
1103	1L	-9.568	12.487	-64.244	76.821	79.175	171.530	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.05	0.48
1103	1Q	14.534	-5.428	36.193	-32.134	29.086	88.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	0.41
1103	1R	-6.781	-5.428	-38.303	-32.134	3.765	72.802	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	0.30
1103	1S	14.534	5.129	36.193	29.696	0.246	46.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	0.21
1103	1T	-6.781	5.129	-38.303	29.696	32.605	61.572	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	0.25
1103	2	1.325	0.884	15.860	3.951	25.916	7.466	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.12
1103	7	2.298	0.491	8.838	1.734	16.622	2.984	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.08
1103	8	2.272	0.491	8.679	1.755	16.564	2.666	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.08

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1104	1A	35.971	-11.692	79.769	-55.792	113.473	130.525	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.11	0.53
1104	1B	-27.756	-11.692	-82.129	-55.792	50.797	188.070	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.10	0.69
1104	1C	35.971	11.396	79.769	53.174	47.171	161.075	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.11	0.52
1104	1D	-27.756	11.396	-82.129	53.174	117.099	103.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.10	0.50
1104	1I	22.047	-16.189	62.833	-80.842	164.993	194.262	4.52	4.52	4.52	13.57	0.50	0.06	0.76
1104	1J	-13.832	-16.189	-65.193	-80.842	84.669	269.759	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.06	0.76
1104	1K	22.047	15.893	62.833	78.224	81.043	242.765	4.52	4.52	13.57	4.52	0.49	0.06	0.78
1104	1L	-13.832	15.893	-65.193	78.224	168.619	167.267	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.06	0.75
1104	1Q	17.420	-6.641	35.899	-32.829	64.247	85.116	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	0.39
1104	1R	-9.205	-6.641	-38.259	-32.829	33.145	115.491	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	0.48
1104	1S	17.420	6.345	35.899	30.211	29.519	88.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	0.41
1104	1T	-9.205	6.345	-38.259	30.211	67.873	58.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	0.31
1104	2	1.291	0.814	15.892	3.941	29.431	7.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
1104	7	2.387	0.434	8.797	1.657	18.743	2.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.09
1104	8	2.370	0.436	8.638	1.685	18.697	2.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1136	1A	49.362	-35.965	14.526	-11.239	62.130	2.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	0.29
1136	1B	-40.832	-35.965	-7.602	-11.239	80.581	51.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	0.33
1136	1C	49.362	31.005	14.526	10.871	27.075	70.619	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.33
1136	1D	-40.832	31.005	-7.602	10.871	8.624	15.681	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.07
1136	1I	112.988	-23.375	31.930	-5.939	46.770	17.105	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.07	0.22
1136	1J	-104.459	-23.375	-25.006	-5.939	59.332	19.777	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.06	0.21
1136	1K	112.988	18.415	31.930	5.571	5.825	38.446	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.07	0.18
1136	1L	-104.459	18.415	-25.006	5.571	6.736	1.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	0.02
1136	1Q	42.732	-16.292	14.211	-4.350	44.301	9.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	0.21
1136	1R	-34.202	-16.292	-7.287	-4.350	51.340	12.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	0.21
1136	1S	42.732	11.332	14.211	3.982	2.166	31.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	0.15
1136	1T	-34.202	11.332	-7.287	3.982	9.205	8.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	0.04
1136	2	9.898	-8.601	4.883	-0.870	37.376	8.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.17
1136	7	8.097	-6.472	4.773	-0.523	7.074	10.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.05
1136	8	7.904	-6.438	4.759	-0.522	7.395	10.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.05

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1137	1A	37.973	-39.741	14.827	-8.784	71.431	29.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	0.33
1137	1B	-34.647	-39.741	-6.604	-8.784	80.390	42.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	0.34
1137	1C	37.973	35.193	14.827	8.236	35.214	36.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.04	0.17
1137	1D	-34.647	35.193	-6.604	8.236	26.255	35.894	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	0.16
1137	1I	88.129	-25.722	29.191	-5.337	52.374	24.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.09	0.24
1137	1J	-84.803	-25.722	-20.969	-5.337	56.759	24.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.09	0.21
1137	1K	88.129	21.175	29.191	4.790	11.584	18.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.09	0.08
1137	1L	-84.803	21.175	-20.969	4.790	7.198	30.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.09	0.13
1137	1Q	32.689	-17.457	14.012	-3.625	45.238	11.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	0.21
1137	1R	-29.363	-17.457	-5.789	-3.625	48.092	18.376	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	0.20
1137	1S	32.689	12.909	14.012	3.078	2.917	12.246	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	0.06
1137	1T	-29.363	12.909	-5.789	3.078	0.063	17.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.04	0.00

1137	2	5.135	-9.315	5.311	-1.285	53.686	8.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.25
1137	7	3.865	-6.791	5.367	-0.837	19.342	3.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.09
1137	8	3.697	-6.757	5.339	-0.834	19.699	2.989	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.09

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1138	1A	38.025	-49.149	13.560	-9.915	85.388	66.175	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	0.40
1138	1B	-39.811	-49.149	-5.745	-9.915	103.868	40.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	0.43
1138	1C	38.025	45.290	13.560	9.301	66.944	31.664	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	0.31
1138	1D	-39.811	45.290	-5.745	9.301	48.464	74.546	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	0.34
1138	1I	68.772	-32.524	25.592	-6.362	59.666	47.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.09	0.28
1138	1J	-70.558	-32.524	-17.778	-6.362	67.222	23.064	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.09	0.26
1138	1K	68.772	28.666	25.592	5.748	30.298	14.693	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.09	0.14
1138	1L	-70.558	28.666	-17.778	5.748	22.742	56.091	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.09	0.25
1138	1Q	26.870	-20.818	12.762	-4.084	47.427	24.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.22
1138	1R	-28.656	-20.818	-4.947	-4.084	53.110	17.989	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.23
1138	1S	26.870	16.960	12.762	3.470	16.185	9.619	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	0.07
1138	1T	-28.656	16.960	-4.947	3.470	10.503	33.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.15
1138	2	1.943	-10.459	4.538	-1.664	89.214	6.628	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.41
1138	7	0.867	-7.299	4.575	-1.103	43.125	1.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.20
1138	8	0.705	-7.266	4.533	-1.098	43.493	1.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.20

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1139	1A	58.228	-60.600	15.118	-12.237	105.869	96.591	4.52	13.57	4.52	4.52	0.37	0.04	0.45
1139	1B	-59.385	-60.600	-8.470	-12.237	152.566	58.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.04	0.60
1139	1C	58.228	57.459	15.118	11.824	122.947	48.230	13.57	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	0.39
1139	1D	-59.385	57.459	-8.470	11.824	76.250	106.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	0.48
1139	1I	73.762	-38.584	23.856	-8.487	70.910	69.930	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.09	0.33
1139	1J	-74.919	-38.584	-17.208	-8.487	99.465	33.670	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.09	0.37
1139	1K	73.762	35.442	23.856	8.074	69.846	23.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	0.32
1139	1L	-74.919	35.442	-17.208	8.074	41.291	79.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.09	0.35
1139	1Q	33.199	-24.488	12.385	-5.038	52.231	36.662	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.24
1139	1R	-34.355	-24.488	-5.737	-5.038	69.261	24.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.29
1139	1S	33.199	21.346	12.385	4.625	39.642	15.018	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.18
1139	1T	-34.355	21.346	-5.737	4.625	22.612	46.588	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.21
1139	2	3.247	-11.931	4.986	-1.929	141.250	9.738	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.65
1139	7	1.576	-7.988	4.760	-1.219	76.412	3.071	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.35
1139	8	1.474	-7.958	4.779	-1.216	76.758	3.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.36

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= 1 d 24/10	Axxsup= 1 d 24/10	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1140	1A	47.624	-35.556	11.907	-9.063	52.217	2.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.24
1140	1B	-39.523	-35.556	-5.217	-9.063	46.983	46.870	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	0.21
1140	1C	47.624	30.724	11.907	8.709	5.225	65.961	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.31
1140	1D	-39.523	30.724	-5.217	8.709	0.010	21.987	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.10
1140	1I	109.007	-23.160	26.100	-4.968	40.983	10.070	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	0.19
1140	1J	-100.905	-23.160	-19.410	-4.968	36.652	16.745	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	0.13
1140	1K	109.007	18.328	26.100	4.615	15.556	35.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	0.17
1140	1L	-100.905	18.328	-19.410	4.615	11.225	9.021	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.04	0.04
1140	1Q	41.305	-16.085	12.067	-3.560	39.667	6.519	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.18
1140	1R	-33.204	-16.085	-5.377	-3.560	37.461	10.431	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.16
1140	1S	41.305	11.252	12.067	3.207	14.747	29.521	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.14
1140	1T	-33.204	11.252	-5.377	3.207	12.541	12.572	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.06
1140	2	5.950	2.329	4.193	0.924	106.484	23.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.49
1140	7	5.612	-0.702	4.295	0.558	78.859	19.497	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.37
1140	8	5.422	-0.667	4.281	0.560	78.547	19.398	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.36

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1141	1A	38.044	-39.408	12.225	-6.857	50.202	15.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	0.23
1141	1B	-34.761	-39.408	-4.217	-6.857	52.826	30.903	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.22
1141	1C	38.044	34.949	12.225	6.314	8.523	25.170	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	0.12
1141	1D	-34.761	34.949	-4.217	6.314	5.899	21.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	0.10
1141	1I	88.093	-25.497	23.091	-4.255	37.740	13.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.07	0.17
1141	1J	-84.810	-25.497	-15.082	-4.255	40.912	15.243	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	0.15
1141	1K	88.093	21.039	23.091	3.713	3.391	9.510	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.07	0.04
1141	1L	-84.810	21.039	-15.082	3.713	6.563	19.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	0.08
1141	1Q	32.736	-17.287	11.819	-2.879	35.889	5.105	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.17
1141	1R	-29.453	-17.287	-3.810	-2.879	37.418	12.780	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	0.16
1141	1S	32.736	12.829	11.819	2.336	6.884	7.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	0.03
1141	1T	-29.453	12.829	-3.810	2.336	8.414	10.838	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	0.05
1141	2	1.796	3.558	4.860	1.028	108.711	17.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.50
1141	7	1.850	0.958	5.035	0.554	77.829	12.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.36
1141	8	1.683	0.992	5.007	0.557	77.485	12.493	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.36

Spess.=	40.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
1142	1A	38.112	-48.477	11.048	-7.743	66.595	37.532	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	0.31
1142	1B	-39.742	-48.477	-3.397	-7.743	64.426	15.653	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	0.27
1142	1C	38.112	44.667	11.048	7.131	28.308	7.644	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	0.13
1142	1D	-39.742	44.667	-3.397	7.131	30.477	45.541	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	0.21
1142	1I	70.275	-32.016	19.776	-5.120	44.394	27.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.08	0.21
1142	1J	-71.904	-32.016	-12.125	-5.120	47.161	4.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.08	0.18
1142	1K	70.275	28.206	19.776	4.508	11.044	3.350	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.08	0.05
1142	1L	-71.904	28.206	-12.125	4.508	8.277	35.150	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	0.16
1142	1Q	27.357	-20.521	10.663	-3.258	38.367	12.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.18
1142	1R	-28.987	-20.521	-3.012	-3.258	38.805	7.185	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.16
1142	1S	27.357	16.712	10.663	2.646	2.687	0.824	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	0.01
1142	1T	-28.987	16.712	-3.012	2.646	2.249	20.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.09
1142	2	-4.875	5.609	4.519	1.237	127.853	19.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.58
1142	7	-3.412	2.357	4.723	0.640	86.851	13.738	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.40
1142	8	-3.510	2.389	4.681	0.645	86.509	13.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.40

1143	1C	57.579	56.467	11.851	9.213	51.653	10.301	13.57	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	0.17
1143	1D	-58.602	56.467	-5.291	9.213	73.543	59.482	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.03	0.29
1143	1I	75.291	-38.127	17.832	-6.961	68.106	36.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	0.32
1143	1J	-76.314	-38.127	-11.271	-6.961	56.330	5.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.08	0.21
1143	1K	75.291	35.000	17.832	6.545	27.644	4.078	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.08	0.13
1143	1L	-76.314	35.000	-11.271	6.545	39.420	46.039	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.08	0.21
1143	1Q	33.565	-24.144	10.046	-4.055	49.464	17.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	0.23
1143	1R	-34.589	-24.144	-3.485	-4.055	41.987	8.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.18
1143	1S	33.565	21.017	10.046	3.639	13.300	1.019	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.06
1143	1T	-34.589	21.017	-3.485	3.639	20.778	26.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.12
1143	2	-10.009	8.072	3.552	1.699	164.968	23.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.74
1143	7	-6.320	4.016	3.831	0.958	106.996	16.966	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.49
1143	8	-6.425	4.045	3.778	0.961	106.688	16.915	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.48

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1144	1A	62.337	-79.340	17.741	-12.812	193.391	85.723	4.52	13.57	4.52	4.52	0.49	0.05	0.62
1144	1B	-64.612	-79.340	-9.792	-12.812	155.173	19.260	4.52	13.57	4.52	4.52	0.45	0.05	0.44
1144	1C	62.337	76.798	17.741	12.515	129.134	15.774	13.57	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	0.41
1144	1D	-64.612	76.798	-9.792	12.515	167.352	89.208	13.57	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	0.47
1144	1I	81.265	-54.625	30.289	-9.843	140.392	61.519	4.52	13.57	4.52	4.52	0.34	0.09	0.45
1144	1J	-83.540	-54.625	-22.340	-9.843	109.316	8.891	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.09	0.40
1144	1K	81.265	52.083	30.289	9.546	83.276	5.405	13.57	4.52	4.52	4.52	0.33	0.09	0.27
1144	1L	-83.540	52.083	-22.340	9.546	114.352	65.004	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.09	0.42
1144	1Q	36.270	-32.187	14.783	-5.411	86.033	33.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	0.40
1144	1R	-38.544	-32.187	-6.834	-5.411	70.340	7.423	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	0.29
1144	1S	36.270	29.645	14.783	5.114	44.301	3.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	0.21
1144	1T	-38.544	29.645	-6.834	5.114	59.993	36.552	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	0.25
1144	2	-15.084	11.405	4.370	2.299	231.027	30.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	1.02
1144	7	-9.770	6.162	4.746	1.331	145.846	19.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.66
1144	8	-9.961	6.188	4.760	1.332	145.587	19.428	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.65

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.29 cmq/mq passo= 77 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

1166	1A	64.333	-80.212	21.600	-14.306	189.405	199.555	4.52	13.57	4.52	4.52	0.50	0.06	0.92
1166	1B	-66.901	-80.212	-13.149	-14.306	263.098	127.958	4.52	13.57	4.52	4.52	0.46	0.06	0.74
1166	1C	64.333	77.456	21.600	14.014	234.884	124.299	13.57	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	0.75
1166	1D	-66.901	77.456	-13.149	14.014	161.190	203.213	13.57	4.52	4.52	4.52	0.44	0.06	0.90
1166	1I	81.027	-55.162	33.779	-10.571	125.543	140.275	4.52	13.57	4.52	4.52	0.35	0.10	0.65
1166	1J	-83.595	-55.162	-25.328	-10.571	178.880	82.941	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.10	0.66
1166	1K	81.027	52.407	33.779	10.278	150.666	79.282	13.57	4.52	4.52	4.52	0.33	0.10	0.48
1166	1L	-83.595	52.407	-25.328	10.278	97.328	143.934	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	0.62
1166	1Q	36.480	-32.560	16.745	-5.929	83.336	79.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	0.39
1166	1R	-39.048	-32.560	-8.294	-5.929	112.453	51.359	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	0.46
1166	1S	36.480	29.805	16.745	5.637	84.238	47.700	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	0.39
1166	1T	-39.048	29.805	-8.294	5.637	55.122	82.781	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	0.37
1166	2	-15.508	11.712	4.677	2.086	433.605	38.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	1.92
1166	7	-10.101	6.276	5.059	1.189	268.176	24.096	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.20
1166	8	-10.295	6.302	5.074	1.190	267.782	24.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.20

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=13.68 cmq/mq passo= 41 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

1167	1A	60.676	-121.381	25.796	-20.234	374.793	233.607	4.52	13.57	4.52	4.52	0.75	0.07	1.20
1167	1B	-54.825	-121.381	-16.089	-20.234	427.655	197.392	4.52	13.57	4.52	4.52	0.69	0.07	1.23
1167	1C	60.676	119.205	25.796	20.107	404.013	187.179	13.57	4.52	4.52	4.52	0.74	0.07	1.30
1167	1D	-54.825	119.205	-16.089	20.107	351.152	243.820	13.57	4.52	4.52	4.52	0.68	0.07	1.08
1167	1I	88.478	-82.704	53.349	-15.141	251.736	159.312	4.52	13.57	4.52	4.52	0.52	0.14	0.81
1167	1J	-82.626	-82.704	-43.642	-15.141	290.135	134.633	4.52	13.57	4.52	4.52	0.47	0.14	0.79
1167	1K	88.478	80.529	53.349	15.015	266.494	124.420	13.57	4.52	4.52	4.52	0.51	0.14	0.86
1167	1L	-82.626	80.529	-43.642	15.015	228.094	169.525	13.57	4.52	4.52	4.52	0.45	0.14	0.69
1167	1Q	39.798	-48.171	22.993	-8.316	154.065	89.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.06	0.71
1167	1R	-33.946	-48.171	-13.287	-8.316	175.119	80.944	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	0.73
1167	1S	39.798	45.995	22.993	8.189	151.477	70.731	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.06	0.70
1167	1T	-33.946	45.995	-13.287	8.189	130.423	99.776	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	0.55
1167	2	-17.041	17.836	5.319	2.995	626.185	57.881	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	2.75
1167	7	-10.370	10.112	5.773	1.776	382.333	37.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	1.72
1167	8	-10.540	10.134	5.787	1.775	381.905	37.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	1.71

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=19.76 cmq/mq passo= 28 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.69 cmq/mq passoy= 73 cm

1186	1A	44.916	-13.999	87.759	-81.345	57.386	224.792	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.12	0.72
1186	1B	-37.025	-13.999	-82.705	-81.345	34.949	206.903	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.11	0.56
1186	1C	44.916	13.867	87.759	79.398	26.132	184.042	4.52	4.52	13.57	4.52	0.50	0.12	0.59
1186	1D	-37.025	13.867	-82.705	79.398	66.203	201.930	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.11	0.55
1186	1I	21.059	-18.271	60.974	-119.025	78.406	315.191	4.52	4.52	4.52	13.57	0.74	0.05	1.01
1186	1J	-13.168	-18.271	-55.921	-119.025	43.783	296.766	4.52	4.52	4.52	13.57	0.68	0.05	0.85
1186	1K	21.059	18.139	60.974	117.077	34.966	273.904	4.52	4.52	13.57	4.52	0.73	0.05	0.88
1186	1L	-13.168	18.139	-55.921	117.077	87.223	292.329	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.05	0.84
1186	1Q	19.148	-7.601	39.468	-47.255	28.871	133.109	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.05	0.62
1186	1R	-11.257	-7.601	-34.414	-47.255	20.433	124.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.05	0.52
1186	1S	19.148	7.468	39.468	45.308	11.616	101.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.05	0.47
1186	1T	-11.257	7.468	-34.414	45.308	37.688	110.247	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.05	0.46
1186	2	2.091	1.011	25.772	6.354	12.110	42.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.20
1186	7	2.380	0.596	15.766	3.296	9.788	19.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.09
1186	8	2.395	0.595	15.647	3.316	9.741	19.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.09

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.94 cmq/mq passoy= 56 cm

1187	1A	52.320	-17.747	85.763	-83.365	132.564	251.458	4.52	4.52	4.52	13.57	0.53	0.13	0.81
1187	1B	-43.654	-17.747	-80.132	-83.365	101.044	292.618	4.52	4.52	4.52	13.57	0.47	0.13	0.80
1187	1C	52.320	17.622	85.763	81.252	91.598	270.143	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.13	0.87
1187	1D	-43.654	17.622	-80.132	81.252	142.011	228.982	4.52	4.52	13.57	4.52	0.46	0.13	0.63
1187	1I	25.335	-23.704	60.207	-121.686	204.587	374.151	4.52	4.52	4.52	13.57	0.75	0.07	1.20
1187	1J	-16.668	-23.704	-54.576	-121.686	158.051	426.103	4.52	4.52	4.52	13.57	0.70	0.06	1.22

1187	1K	25.335	23.578	60.207	119.573	148.605	403.628	4.52	4.52	13.57	4.52	0.74	0.07	1.30
1187	1L	-16.668	23.578	-54.576	119.573	214.034	351.675	4.52	4.52	13.57	4.52	0.68	0.06	1.01
1187	1Q	22.395	-9.731	38.955	-48.400	76.169	153.097	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.06	0.71
1187	1R	-13.729	-9.731	-33.324	-48.400	63.195	174.498	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	0.73
1187	1S	22.395	9.606	38.955	46.288	53.748	152.022	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.06	0.70
1187	1T	-13.729	9.606	-33.324	46.288	85.616	130.621	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.06	0.55
1187	2	1.965	0.911	25.741	6.541	16.702	48.044	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.22
1187	7	2.612	0.525	16.010	3.340	12.689	22.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.11
1187	8	2.626	0.526	15.898	3.369	12.667	22.981	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 13.44 cmq/mq passoy= 42 cm

1209	1A	62.370	-80.470	22.030	-16.211	194.207	156.864	4.52	13.57	4.52	4.52	0.50	0.06	0.73
1209	1B	-64.746	-80.470	-13.992	-16.211	271.273	76.127	4.52	13.57	4.52	4.52	0.46	0.06	0.76
1209	1C	62.370	77.945	22.030	15.918	243.698	72.344	13.57	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	0.78
1209	1D	-64.746	77.945	-13.992	15.918	166.632	160.648	13.57	4.52	4.52	4.52	0.44	0.06	0.71
1209	1I	79.330	-55.498	36.382	-11.891	131.236	107.790	4.52	13.57	4.52	4.52	0.35	0.11	0.50
1209	1J	-81.706	-55.498	-28.344	-11.891	189.533	45.449	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.11	0.70
1209	1K	79.330	52.972	36.382	11.598	161.958	41.665	13.57	4.52	4.52	4.52	0.33	0.11	0.52
1209	1L	-81.706	52.972	-28.344	11.598	103.661	111.574	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.11	0.47
1209	1Q	35.631	-32.640	17.413	-6.689	85.629	61.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	0.40
1209	1R	-38.008	-32.640	-9.375	-6.689	116.546	30.028	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	0.48
1209	1S	35.631	30.115	17.413	6.397	88.971	26.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	0.41
1209	1T	-38.008	30.115	-9.375	6.397	58.054	64.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	0.29
1209	2	-1.613	-14.388	5.000	-2.426	219.859	22.753	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	1.01
1209	7	-1.714	-9.303	5.143	-1.502	124.144	12.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.57
1209	8	-1.909	-9.279	5.158	-1.501	124.472	12.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.57

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.94 cmq/mq passox= 81 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

1210	1A	60.544	-119.399	21.548	-18.404	317.575	92.994	4.52	13.57	4.52	4.52	0.74	0.05	1.02
1210	1B	-55.473	-119.399	-13.292	-18.404	298.497	58.503	4.52	13.57	4.52	4.52	0.68	0.05	0.86
1210	1C	60.544	117.340	21.548	18.273	276.905	49.622	13.57	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	0.89
1210	1D	-55.473	117.340	-13.292	18.273	295.982	101.875	13.57	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	0.85
1210	1I	88.120	-81.624	45.768	-14.124	226.129	66.618	4.52	13.57	4.52	4.52	0.52	0.12	0.73
1210	1J	-83.049	-81.624	-37.512	-14.124	207.790	44.561	4.52	13.57	4.52	4.52	0.46	0.12	0.57
1210	1K	88.120	79.565	45.768	13.993	186.197	35.680	13.57	4.52	4.52	4.52	0.50	0.12	0.60
1210	1L	-83.049	79.565	-37.512	13.993	204.536	75.499	13.57	4.52	4.52	4.52	0.45	0.12	0.56
1210	1Q	39.558	-47.449	19.608	-7.658	133.291	34.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.05	0.62
1210	1R	-34.486	-47.449	-11.351	-7.658	124.778	26.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.05	0.52
1210	1S	39.558	45.390	19.608	7.527	103.185	17.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.05	0.48
1210	1T	-34.486	45.390	-11.351	7.527	111.698	43.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.05	0.47
1210	2	-17.187	16.679	4.559	3.194	316.493	39.114	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	1.39
1210	7	-10.449	9.442	4.937	1.896	195.758	25.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.88
1210	8	-10.625	9.468	4.951	1.896	195.520	25.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.88

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.02 cmq/mq passox= 56 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

1230	1A	30.527	-9.496	82.142	-54.846	92.906	128.500	4.52	4.52	4.52	13.57	0.35	0.09	0.43
1230	1B	-22.165	-9.496	-84.541	-54.846	38.804	96.508	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.09	0.35
1230	1C	30.527	9.202	82.142	52.177	34.715	67.906	4.52	4.52	13.57	4.52	0.33	0.09	0.22
1230	1D	-22.165	9.202	-84.541	52.177	96.996	99.898	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.09	0.42
1230	1I	18.800	-13.234	64.126	-79.645	133.234	174.735	4.52	4.52	4.52	13.57	0.49	0.05	0.62
1230	1J	-10.438	-13.234	-66.525	-79.645	66.917	136.066	4.52	4.52	4.52	13.57	0.45	0.05	0.38
1230	1K	18.800	12.941	64.126	76.976	62.828	107.464	4.52	4.52	13.57	4.52	0.48	0.05	0.35
1230	1L	-10.438	12.941	-66.525	76.976	137.324	146.133	4.52	4.52	13.57	4.52	0.44	0.05	0.62
1230	1Q	15.191	-5.430	36.768	-32.330	51.464	79.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	0.37
1230	1R	-6.829	-5.430	-39.167	-32.330	25.805	63.885	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	0.26
1230	1S	15.191	5.137	36.768	29.661	21.715	35.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	0.16
1230	1T	-6.829	5.137	-39.167	29.661	55.554	51.293	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	0.25
1230	2	11.130	-1.134	-14.452	-7.932	30.752	47.170	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	0.21
1230	7	8.908	-0.735	-9.426	-5.479	17.207	36.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	0.16
1230	8	8.924	-0.735	-9.620	-5.453	17.271	36.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	0.16

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1231	1A	4.757	-1.716	69.347	-19.483	5.761	34.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.16
1231	1B	-5.064	-1.716	-68.955	-19.483	22.037	37.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.14
1231	1C	4.757	2.051	69.347	16.848	25.404	5.116	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.12
1231	1D	-5.064	2.051	-68.955	16.848	2.393	2.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.01
1231	1I	1.600	-3.196	29.230	-30.157	2.615	53.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.25
1231	1J	-1.907	-3.196	-28.838	-30.157	43.746	60.197	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.26
1231	1K	1.600	3.531	29.230	27.522	47.114	27.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.22
1231	1L	-1.907	3.531	-28.838	27.522	0.753	21.578	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.09
1231	1Q	1.516	-1.116	25.208	-12.869	2.612	35.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.16
1231	1R	-1.823	-1.116	-24.815	-12.869	13.907	37.305	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.16
1231	1S	1.516	1.452	25.208	10.234	17.275	4.960	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.08
1231	1T	-1.823	1.452	-24.815	10.234	0.756	2.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.01
1231	2	-1.296	-0.138	-18.739	-3.731	1.552	23.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.10
1231	7	-0.869	-0.084	-11.244	-2.912	0.090	23.107	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.10
1231	8	-0.882	-0.083	-11.388	-2.892	0.102	22.850	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.10

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1269	1A	18.444	-9.804	78.294	-64.748	11.598	347.415	4.52	4.52	4.52	13.57	0.41	0.07	1.12
1269	1B	-14.962	-9.804	-75.693	-64.748	8.039	332.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.07	1.25
1269	1C	18.444	9.647	78.294	63.350	1.142	311.940	4.52	4.52	13.57	4.52	0.40	0.07	1.00
1269	1D	-14.962	9.647	-75.693	63.350	18.495	326.457	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.07	1.22
1269	1I	8.682	-12.202	58.629	-94.476	8.878	499.920	4.52	4.52	4.52	13.57	0.58	0.03	1.61
1269	1J	-5.199	-12.202	-56.028	-94.476	3.962	480.928	4.52	4.52	4.52	13.57	0.54	0.03	1.38
1269	1K	8.682	12.045	58.629	93.078	2.935	459.971	4.52	4.52	13.57	4.52	0.58	0.03	1.48
1269	1L	-5.199	12.045	-56.028	93.078	15.775	478.963	4.52	4.52	13.57	4.52	0.53	0.03	1.37
1269	1Q	7.921	-5.203	35.774	-37.475	2.255	204.909	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	0.95
1269	1R	-4.439	-5.203	-33.173	-37.475	4.173	197.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	0.83
1269	1S	7.921	5.045	35.774	36.077	2.724	176.253	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	0.82

1269	1T	-4.439	5.045	-33.173	36.077	9.152	183.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	0.77
1269	2	5.935	-1.466	-6.696	-7.861	4.797	59.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	0.27
1269	7	4.496	-0.856	-4.169	-5.041	4.849	41.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	0.19
1269	8	4.514	-0.858	-4.364	-5.030	4.797	40.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	0.19

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 15.77 cmq/mq passoy= 35 cm

1334	1A	23.051	-7.273	80.976	-47.313	21.364	215.522	4.52	4.52	4.52	13.57	0.30	0.08	0.69
1334	1B	-17.072	-7.273	-79.731	-47.313	8.225	192.414	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	0.71
1334	1C	23.051	6.962	80.976	45.617	12.118	170.023	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	0.79
1334	1D	-17.072	6.962	-79.731	45.617	25.258	193.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.08	0.72
1334	1I	10.128	-9.217	56.615	-69.885	25.532	311.650	4.52	4.52	4.52	13.57	0.43	0.03	1.00
1334	1J	-4.148	-9.217	-55.371	-69.885	7.078	279.688	4.52	4.52	4.52	13.57	0.40	0.03	0.80
1334	1K	10.128	8.905	56.615	68.189	10.971	257.297	4.52	4.52	13.57	4.52	0.42	0.03	0.83
1334	1L	-4.148	8.905	-55.371	68.189	29.426	289.259	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.03	1.14
1334	1Q	10.482	-3.983	35.632	-27.934	9.164	131.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	0.61
1334	1R	-4.502	-3.983	-34.387	-27.934	3.036	118.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	0.50
1334	1S	10.482	3.672	35.632	26.238	6.929	96.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	0.45
1334	1T	-4.502	3.672	-34.387	26.238	13.057	108.971	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	0.46
1334	2	8.680	-1.319	-13.041	-6.222	14.759	42.097	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	0.19
1334	7	6.806	-0.785	-8.168	-4.115	7.701	31.513	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	0.14
1334	8	6.822	-0.786	-8.361	-4.101	7.757	31.277	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	0.14

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.83 cmq/mq passoy= 57 cm

1335	1A	-7.581	-4.943	76.457	-35.123	13.543	110.148	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	0.51
1335	1B	12.696	-4.943	-76.890	-35.123	5.495	101.415	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.06	0.38
1335	1C	-7.581	4.514	76.457	33.051	12.419	76.101	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.06	0.35
1335	1D	12.696	4.514	-76.890	33.051	20.467	84.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.06	0.32
1335	1I	5.894	-6.757	53.256	-53.312	17.368	172.616	4.52	4.52	4.52	13.57	0.33	0.02	0.55
1335	1J	-0.779	-6.757	-53.689	-53.312	0.344	155.325	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	0.62
1335	1K	5.894	6.327	53.256	51.239	6.580	130.011	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.02	0.60
1335	1L	-0.779	6.327	-53.689	51.239	24.292	147.302	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	0.58
1335	1Q	6.063	-2.910	32.933	-21.494	4.582	76.334	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	0.35
1335	1R	-0.947	-2.910	-33.367	-21.494	0.167	70.476	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.30
1335	1S	6.063	2.481	32.933	19.422	6.757	45.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.21
1335	1T	-0.947	2.481	-33.367	19.422	11.506	51.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.21
1335	2	6.201	-0.854	-14.624	-5.105	1.433	31.503	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	0.14
1335	7	5.066	-0.502	-8.968	-3.514	1.081	26.009	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.12
1335	8	5.079	-0.503	-9.139	-3.501	1.031	25.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.12

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

1336	1A	12.105	-3.666	73.264	-27.950	15.179	68.662	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.06	0.32
1336	1B	-6.592	-3.666	-72.322	-27.950	3.922	70.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	0.26
1336	1C	12.105	3.088	73.264	25.553	9.123	40.711	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	0.19
1336	1D	-6.592	3.088	-72.322	25.553	20.380	39.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.06	0.15
1336	1I	8.376	-5.131	41.387	-42.580	19.018	111.128	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	0.51
1336	1J	-2.863	-5.131	-40.445	-42.580	2.349	108.277	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.45
1336	1K	8.376	4.553	41.387	40.183	2.852	78.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	0.37
1336	1L	-2.863	4.553	-40.445	40.183	24.219	81.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	0.34
1336	1Q	7.131	-2.298	29.402	-17.541	5.784	54.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.25
1336	1R	-1.618	-2.298	-28.459	-17.541	0.688	54.150	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	0.23
1336	1S	7.131	1.720	29.402	15.144	4.513	24.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	0.12
1336	1T	-1.618	1.720	-28.459	15.144	10.986	25.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.11
1336	2	4.287	-0.785	-15.511	-4.423	3.878	28.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	0.13
1336	7	3.588	-0.502	-9.149	-3.201	0.836	25.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.12
1336	8	3.603	-0.498	-9.305	-3.182	0.876	25.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1337	1A	7.552	-2.365	77.746	-22.850	12.051	45.622	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	0.21
1337	1B	-3.899	-2.365	-75.251	-22.850	8.393	49.503	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	0.19
1337	1C	7.552	1.860	77.746	20.254	7.041	17.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	0.08
1337	1D	-3.899	1.860	-75.251	20.254	13.404	13.805	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	0.06
1337	1I	5.147	-3.627	35.564	-35.113	14.131	71.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	0.33
1337	1J	-1.494	-3.627	-33.069	-35.113	20.412	75.652	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	0.32
1337	1K	5.147	3.122	35.564	32.518	19.060	43.835	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	0.20
1337	1L	-1.494	3.122	-33.069	32.518	15.484	39.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.17
1337	1Q	4.417	-1.637	29.188	-14.752	5.210	41.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	0.19
1337	1R	-0.763	-1.637	-26.693	-14.752	6.687	43.183	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.18
1337	1S	4.417	1.132	29.188	12.157	5.334	11.366	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	0.05
1337	1T	-0.763	1.132	-26.693	12.157	6.563	9.437	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.04
1337	2	2.471	-0.453	-17.254	-3.982	5.619	25.842	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.11
1337	7	1.829	-0.305	-9.784	-3.017	2.983	24.541	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.11
1337	8	1.843	-0.302	-9.936	-2.998	2.983	24.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.11

Spess.= 40.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

1430	1A	47.055	-14.967	89.972	-82.177	112.514	214.322	4.52	4.52	4.52	13.57	0.52	0.13	0.69
1430	1B	-38.005	-14.967	-84.127	-82.177	87.755	196.173	4.52	4.52	4.52	13.57	0.46	0.13	0.53
1430	1C	47.055	14.849	89.972	80.071	77.491	171.619	4.52	4.52	13.57	4.52	0.51	0.13	0.55
1430	1D	-38.005	14.849	-84.127	80.071	122.778	189.767	4.52	4.52	13.57	4.52	0.45	0.13	0.52
1430	1I	22.576	-19.477	61.143	-119.913	161.412	305.314	4.52	4.52	4.52	13.57	0.74	0.06	0.98
1430	1J	-13.526	-19.477	-55.299	-119.913	128.866	287.366	4.52	4.52	4.52	13.57	0.69	0.06	0.82
1430	1K	22.576	19.360	61.143	117.808	118.602	262.812	4.52	4.52	13.57	4.52	0.73	0.06	0.84
1430	1L	-13.526	19.360	-55.299	117.808	171.677	280.760	4.52	4.52	13.57	4.52	0.67	0.06	0.81
1430	1Q	20.375	-8.092	40.292	-47.696	60.771	128.916	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.05	0.60
1430	1R	-11.325	-8.092	-34.448	-47.696	53.054	120.703	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	0.50
1430	1S	20.375	7.974	40.292	45.590	42.790	96.149	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.05	0.45
1430	1T	-11.325	7.974	-34.448	45.590	71.035	104.362	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	0.44
1430	2	13.531	-1.083	7.172	-10.419	10.468	92.482	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	0.43
1430	7	10.529	-0.665	5.794	-6.819	3.339	62.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	0.29
1430	8	10.542	-0.666	5.681	-6.797	3.385	62.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	0.29

1440	1A	60.158	-121.578	25.339	-23.759	370.341	191.691	4.52	13.57	4.52	4.52	0.75	0.06	1.19
1440	1B	-55.056	-121.578	-16.910	-23.759	423.525	144.967	4.52	13.57	4.52	4.52	0.70	0.06	1.22
1440	1C	60.158	119.587	25.339	23.636	399.789	135.533	13.57	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	1.28
1440	1D	-55.056	119.587	-16.910	23.636	346.605	201.125	13.57	4.52	4.52	4.52	0.68	0.06	0.99
1440	1I	85.079	-83.161	52.518	-17.681	250.515	123.080	4.52	13.57	4.52	4.52	0.53	0.13	0.80
1440	1J	-79.977	-83.161	-44.089	-17.681	292.149	92.683	4.52	13.57	4.52	4.52	0.47	0.13	0.80
1440	1K	85.079	81.170	52.518	17.558	268.413	83.248	13.57	4.52	4.52	4.52	0.51	0.13	0.86
1440	1L	-79.977	81.170	-44.089	17.558	226.779	132.514	13.57	4.52	4.52	4.52	0.46	0.13	0.62
1440	1Q	38.590	-48.273	22.331	-9.730	152.714	71.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.06	0.71
1440	1R	-33.488	-48.273	-13.903	-9.730	174.518	58.296	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.05	0.73
1440	1S	38.590	46.283	22.331	9.607	150.782	48.862	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.06	0.70
1440	1T	-33.488	46.283	-13.903	9.607	128.978	80.497	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	0.54
1440	2	-4.728	-18.849	5.823	-3.162	328.303	25.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	1.50
1440	7	-2.988	-11.841	5.737	-1.909	190.350	12.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.87
1440	8	-3.159	-11.819	5.752	-1.910	190.694	12.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.87

Spess.= 40.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=13.36 cmq/mq passo= 42 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

GUSCI

Gruppo	El.	NC	N, M	txy	Vz/Vrd1	Note
			IR	IR	IR	
3	1335	1K	1.00	--	--	
3	1167	1I	--	0.14	--	
3	1039	1I	--	--	99.99	

PIASTRA DI BASE VERIFICIA ARM. LONGITUDINALE

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **6** Tabella: **Piastra di base**

Descrizione: **Piastra di base**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **24** mm dxx base inf.: **24** mm pxx: **15** cm dxx agg.: **24** mm pxx agg.: **10** cm

dyy base sup.: **24** mm dyd base inf.: **24** mm pyy: **15** cm dyd agg.: **24** mm pyy agg.: **10** cm

Orientamento armature: **assi_locali**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
	---	---	---	---							N, M	txy	Vz/Vrd1
	kN/15 cm	kN*m/15 cm	kN/15 cm	kN*m/15 cm	kN/m		cmq /15 cm		cmq /15 cm				
1 1A	23.750	-10.245	16.054	-32.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
1 1B	-10.703	-10.245	-5.055	-32.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
1 1C	23.750	17.065	16.054	20.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
1 1D	-10.703	17.065	-5.055	20.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
1 1I	19.387	-9.174	14.815	-52.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
1 1J	-6.340	-9.174	-3.816	-52.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
1 1K	19.387	15.994	14.815	40.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
1 1L	-6.340	15.994	-3.816	40.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
1 1Q	14.968	-3.587	10.699	-26.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
1 1R	-1.921	-3.587	0.300	-26.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
1 1S	14.968	10.407	10.699	13.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1 1T	-1.921	10.407	0.300	13.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
1 2	8.357	3.527	10.202	-6.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
1 7	8.775	3.745	9.247	-7.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
1 8	8.818	3.723	9.291	-7.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
2 1A	18.313	-5.665	15.780	-35.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
2 1B	-5.238	-5.665	-5.430	-35.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
2 1C	18.313	13.304	15.780	23.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
2 1D	-5.238	13.304	-5.430	23.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
2 1I	16.801	-5.345	15.481	-50.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
2 1J	-3.726	-5.345	-5.131	-50.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
2 1K	16.801	12.983	15.481	38.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
2 1L	-3.726	12.983	-5.131	38.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
2 1Q	13.142	-1.543	10.472	-25.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
2 1R	-0.066	-1.543	-0.122	-25.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
2 1S	13.142	9.182	10.472	13.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
2 1T	-0.066	9.182	-0.122	13.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
2 2	9.735	5.236	9.848	-5.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
2 7	9.678	5.100	8.936	-6.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
2 8	9.718	5.079	8.976	-6.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
3 1A	14.830	-6.625	10.824	-31.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
3 1B	-3.294	-6.625	-1.765	-31.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
3 1C	14.830	15.914	10.824	19.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
3 1D	-3.294	15.914	-1.765	19.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
3 1I	15.937	-4.268	13.029	-50.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
3 1J	-4.401	-4.268	-3.969	-50.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
3 1K	15.937	13.557	13.029	38.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
3 1L	-4.401	13.557	-3.969	38.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
3 1Q	11.362	-1.678	8.789	-25.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
3 1R	0.174	-1.678	0.270	-25.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
3 1S	11.362	10.967	8.789	13.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
3 1T	0.174	10.967	0.270	13.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
3 2	7.121	4.772	7.432	-5.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
3 7	7.466	5.330	6.901	-6.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
3 8	7.507	5.290	6.950	-6.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
4 1A	12.404	-2.525	10.787	-31.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
4 1B	-1.208	-2.525	-1.807	-31.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
4 1C	12.404	12.191	10.787	20.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
4 1D	-1.208	12.191	-1.807	20.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
4 1I	14.821	-0.765	12.401	-47.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
4 1J	-3.626	-0.765	-3.421	-47.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
4 1K	14.821	10.432	12.401	36.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
4 1L	-3.626	10.432	-3.421	36.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
4 1Q	10.425	0.223	8.450	-24.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
4 1R	0.771	0.223	0.530	-24.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
4 1S	10.425	9.443	8.450	12.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
4 1T	0.771	9.443	0.530	12.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
4 2	8.073	5.798	8.041	-4.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
4 7	8.116	6.043	7.411	-5.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
4 8	8.164	6.004	7.465	-5.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													

5	1A	12.667	-9.218	10.819	-27.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
5	1B	0.275	-9.218	-5.371	-27.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
5	1C	12.667	20.092	10.819	22.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
5	1D	0.275	20.092	-5.371	22.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
5	1I	17.833	-5.364	17.875	-42.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
5	1J	-4.891	-5.364	-12.427	-42.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
5	1K	17.833	16.238	17.875	37.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
5	1L	-4.891	16.238	-12.427	37.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
5	1Q	12.341	-2.829	9.674	-19.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
5	1R	0.602	-2.829	-4.226	-19.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
5	1S	12.341	13.704	9.674	14.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
5	1T	0.602	13.704	-4.226	14.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
5	2	8.262	6.472	4.790	-1.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
5	7	8.836	6.794	4.633	-2.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
5	8	8.867	6.735	4.707	-2.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

6	1A	12.210	-8.245	11.465	-28.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
6	1B	-0.022	-8.245	-6.295	-28.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
6	1C	12.210	19.308	11.465	23.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
6	1D	-0.022	19.308	-6.295	23.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
6	1I	15.812	-6.518	16.558	-41.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
6	1J	-3.624	-6.518	-11.387	-41.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
6	1K	15.812	17.581	16.558	36.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
6	1L	-3.624	17.581	-11.387	36.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
6	1Q	11.400	-2.722	9.285	-19.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
6	1R	0.788	-2.722	-4.114	-19.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
6	1S	11.400	13.784	9.285	14.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
6	1T	0.788	13.784	-4.114	14.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
6	2	8.511	7.070	5.440	-1.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
6	7	8.622	7.203	4.788	-2.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
6	8	8.663	7.144	4.870	-2.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

7	1A	15.887	-15.587	15.917	-16.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
7	1B	1.584	-15.587	-18.013	-16.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
7	1C	15.887	28.121	15.917	20.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
7	1D	1.584	28.121	-18.013	20.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
7	1I	18.373	-13.976	27.957	-22.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
7	1J	-0.902	-13.976	-30.054	-22.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
7	1K	18.373	26.509	27.957	26.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
7	1L	-0.902	26.509	-30.054	26.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
7	1Q	15.809	-6.591	12.688	-9.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
7	1R	1.662	-6.591	-14.784	-9.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
7	1S	15.809	19.125	12.688	12.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
7	1T	1.662	19.125	-14.784	12.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
7	2	11.531	8.208	1.586	3.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
7	7	11.835	8.308	0.670	3.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
7	8	11.847	8.228	0.794	3.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

8	1A	14.737	-16.230	17.590	-17.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
8	1B	2.242	-16.230	-18.941	-17.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
8	1C	14.737	28.840	17.590	20.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
8	1D	2.242	28.840	-18.941	20.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
8	1I	17.136	-15.547	25.654	-23.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
8	1J	-0.157	-15.547	-27.005	-23.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
8	1K	17.136	28.158	25.654	26.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
8	1L	-0.157	28.158	-27.005	26.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
8	1Q	15.057	-6.998	12.539	-9.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
8	1R	1.922	-6.998	-13.890	-9.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
8	1S	15.057	19.609	12.539	12.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
8	1T	1.922	19.609	-13.890	12.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
8	2	11.555	8.223	2.532	3.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
8	7	11.841	8.339	1.434	3.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
8	8	11.858	8.257	1.553	3.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

9	1A	38.268	-20.760	28.212	-20.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
9	1B	-10.502	-20.760	-39.543	-20.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
9	1C	38.268	35.456	28.212	31.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
9	1D	-10.502	35.456	-39.543	31.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
9	1I	48.823	-24.687	44.594	-32.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
9	1J	-21.057	-24.687	-55.926	-32.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
9	1K	48.823	39.383	44.594	42.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
9	1L	-21.057	39.383	-55.926	42.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
9	1Q	34.350	-10.403	19.617	-13.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
9	1R	-6.585	-10.403	-30.948	-13.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
9	1S	34.350	25.098	19.617	23.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
9	1T	-6.585	25.098	-30.948	23.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
9	2	17.909	9.614	-5.825	7.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
9	7	18.689	9.767	-6.319	7.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
9	8	18.638	9.664	-6.143	7.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

10	1A	39.799	-20.600	28.886	-24.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
10	1B	-12.232	-20.600	-40.138	-24.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
10	1C	39.799	35.254	28.886	35.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
10	1D	-12.232	35.254	-40.138	35.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
10	1I	48.837	-25.430	44.592	-32.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
10	1J	-21.270	-25.430	-55.843	-32.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
10	1K	48.837	40.084	44.592	43.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
10	1L	-21.270	40.084	-55.843	43.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--

10	1Q	34.624	-10.513	19.789	-14.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
10	1R	-7.057	-10.513	-31.041	-14.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
10	1S	34.624	25.167	19.789	24.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
10	1T	-7.057	25.167	-31.041	24.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
10	2	17.744	9.476	-5.716	6.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
10	7	18.539	9.674	-6.233	6.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
10	8	18.488	9.570	-6.056	6.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1A	39.837	-20.593	28.884	-24.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
11	1B	-12.191	-20.593	-40.137	-24.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
11	1C	39.837	35.262	28.884	35.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
11	1D	-12.191	35.262	-40.137	35.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
11	1I	48.872	-25.423	44.587	-32.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
11	1J	-21.226	-25.423	-55.840	-32.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
11	1K	48.872	40.092	44.587	43.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
11	1L	-21.226	40.092	-55.840	43.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
11	1Q	34.661	-10.507	19.786	-14.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
11	1R	-7.014	-10.507	-31.039	-14.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
11	1S	34.661	25.176	19.786	24.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
11	1T	-7.014	25.176	-31.039	24.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
11	2	17.789	9.488	-5.707	6.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
11	7	18.606	9.688	-6.230	6.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
11	8	18.536	9.582	-6.050	6.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
12	1A	38.301	-20.738	28.183	-20.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
12	1B	-10.459	-20.738	-39.514	-20.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
12	1C	38.301	35.449	28.183	31.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
12	1D	-10.459	35.449	-39.514	31.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
12	1I	48.849	-24.676	44.505	-32.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
12	1J	-21.007	-24.676	-55.836	-32.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
12	1K	48.849	39.386	44.505	42.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
12	1L	-21.007	39.386	-55.836	42.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
12	1Q	34.382	-10.392	19.580	-13.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
12	1R	-6.540	-10.392	-30.912	-13.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
12	1S	34.382	25.103	19.580	23.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
12	1T	-6.540	25.103	-30.912	23.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
12	2	17.953	9.629	-5.818	7.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
12	7	18.748	9.782	-6.318	7.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
12	8	18.684	9.678	-6.138	7.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
13	1A	14.747	-16.222	17.607	-17.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
13	1B	2.240	-16.222	-18.929	-17.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
13	1C	14.747	28.849	17.607	20.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
13	1D	2.240	28.849	-18.929	20.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
13	1I	17.135	-15.539	25.665	-23.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
13	1J	-0.147	-15.539	-26.987	-23.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
13	1K	17.135	28.167	25.665	26.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
13	1L	-0.147	28.167	-26.987	26.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
13	1Q	15.051	-6.991	12.556	-9.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
13	1R	1.937	-6.991	-13.878	-9.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
13	1S	15.051	19.619	12.556	12.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
13	1T	1.937	19.619	-13.878	12.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
13	2	11.572	8.237	2.552	3.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
13	7	11.881	8.354	1.461	3.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
13	8	11.886	8.272	1.576	3.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
14	1A	15.880	-15.596	15.950	-16.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
14	1B	1.584	-15.596	-18.018	-16.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
14	1C	15.880	28.143	15.950	20.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
14	1D	1.584	28.143	-18.018	20.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
14	1I	18.385	-13.974	27.988	-22.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
14	1J	-0.920	-13.974	-30.056	-22.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
14	1K	18.385	26.520	27.988	26.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
14	1L	-0.920	26.520	-30.056	26.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
14	1Q	15.803	-6.591	12.712	-9.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
14	1R	1.661	-6.591	-14.780	-9.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
14	1S	15.803	19.137	12.712	12.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
14	1T	1.661	19.137	-14.780	12.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
14	2	11.549	8.221	1.604	3.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
14	7	11.869	8.321	0.695	3.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
14	8	11.875	8.240	0.814	3.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
15	1A	12.204	-8.238	11.460	-28.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
15	1B	-0.024	-8.238	-6.309	-28.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
15	1C	12.204	19.312	11.460	23.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
15	1D	-0.024	19.312	-6.309	23.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
15	1I	15.811	-6.505	16.558	-41.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
15	1J	-3.631	-6.505	-11.407	-41.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
15	1K	15.811	17.579	16.558	36.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
15	1L	-3.631	17.579	-11.407	36.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
15	1Q	11.384	-2.715	9.286	-19.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
15	1R	0.796	-2.715	-4.135	-19.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
15	1S	11.384	13.789	9.286	14.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
15	1T	0.796	13.789	-4.135	14.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
15	2	8.519	7.081	5.453	-1.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
15	7	8.645	7.214	4.803	-2.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
15	8	8.681	7.153	4.882	-2.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
16	1A	12.655	-9.214	10.825	-27.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
16	1B	0.275	-9.214	-5.397	-27.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
16	1C	12.655	20.096	10.825	22.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
16	1D	0.275	20.096	-5.397	22.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
16	1I	17.829	-5.361	17.879	-42.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
16	1J	-4.899	-5.361	-12.450	-42.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
16	1K	17.829	16.242	17.879	37.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
16	1L	-4.899	16.242	-12.450	37.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
16	1Q	12.321	-2.827	9.677	-19.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
16	1R	0.609	-2.827	-4.249	-19.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
16	1S	12.321	13.708	9.677	14.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
16	1T	0.609	13.708	-4.249	14.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
16	2	8.253	6.479	4.784	-1.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
16	7	8.820	6.801	4.618	-2.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
16	8	8.856	6.741	4.698	-2.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
17	1A	12.396	-2.523	10.788	-31.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
17	1B	-1.223	-2.523	-1.830	-31.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
17	1C	12.396	12.194	10.788	20.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
17	1D	-1.223	12.194	-1.830	20.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
17	1I	14.801	-0.763	12.390	-47.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
17	1J	-3.627	-0.763	-3.431	-47.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
17	1K	14.801	10.434	12.390	36.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
17	1L	-3.627	10.434	-3.431	36.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
17	1Q	10.397	0.225	8.453	-24.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
17	1R	0.777	0.225	0.505	-24.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
17	1S	10.397	9.447	8.453	12.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
17	1T	0.777	9.447	0.505	12.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
17	2	8.074	5.803	8.051	-4.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
17	7	8.123	6.050	7.424	-5.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
17	8	8.167	6.009	7.476	-5.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
18	1A	14.821	-6.623	10.833	-31.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
18	1B	-3.311	-6.623	-1.792	-31.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
18	1C	14.821	15.912	10.833	19.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
18	1D	-3.311	15.912	-1.792	19.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
18	1I	15.928	-4.260	13.032	-50.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
18	1J	-4.417	-4.260	-3.991	-50.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
18	1K	15.928	13.550	13.032	38.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
18	1L	-4.417	13.550	-3.991	38.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
18	1Q	11.334	-1.676	8.790	-25.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
18	1R	0.176	-1.676	0.251	-25.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
18	1S	11.334	10.966	8.790	13.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
18	1T	0.176	10.966	0.251	13.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
18	2	7.118	4.773	7.444	-5.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
18	7	7.443	5.329	6.888	-6.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
18	8	7.486	5.290	6.942	-6.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
19	1A	18.282	-5.665	15.776	-35.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
19	1B	-5.243	-5.665	-5.444	-35.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
19	1C	18.282	13.304	15.776	23.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
19	1D	-5.243	13.304	-5.444	23.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
19	1I	16.778	-5.345	15.463	-50.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
19	1J	-3.739	-5.345	-5.132	-50.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
19	1K	16.778	12.984	15.463	38.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
19	1L	-3.739	12.984	-5.132	38.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
19	1Q	13.101	-1.544	10.464	-25.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
19	1R	-0.062	-1.544	-0.133	-25.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
19	1S	13.101	9.183	10.464	13.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
19	1T	-0.062	9.183	-0.133	13.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
19	2	9.723	5.241	9.866	-5.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
19	7	9.671	5.105	8.951	-6.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
19	8	9.715	5.083	8.987	-6.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
20	1A	23.721	-10.248	16.052	-32.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
20	1B	-10.715	-10.248	-5.067	-32.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
20	1C	23.721	17.062	16.052	20.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
20	1D	-10.715	17.062	-5.067	20.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
20	1I	19.356	-9.177	14.805	-52.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
20	1J	-6.349	-9.177	-3.820	-52.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
20	1K	19.356	15.991	14.805	40.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
20	1L	-6.349	15.991	-3.820	40.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
20	1Q	14.922	-3.589	10.691	-26.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
20	1R	-1.915	-3.589	0.294	-26.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
20	1S	14.922	10.402	10.691	13.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
20	1T	-1.915	10.402	0.294	13.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
20	2	8.346	3.527	10.212	-6.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
20	7	8.766	3.745	9.269	-7.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
20	8	8.806	3.723	9.301	-7.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
21	1A	39.999	-20.488	28.933	-24.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
21	1B	-12.367	-20.488	-40.190	-24.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
21	1C	39.999	35.155	28.933	35.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.	

21	1K	49.087	40.069	44.636	43.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
21	1L	-21.454	40.069	-55.893	43.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
21	1Q	34.744	-10.492	19.815	-14.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
21	1R	-7.112	-10.492	-31.072	-14.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
21	1S	34.744	25.159	19.815	24.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
21	1T	-7.112	25.159	-31.072	24.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
21	2	19.741	12.555	-9.736	9.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
21	7	19.747	11.502	-8.624	8.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
21	8	19.690	11.398	-8.447	8.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
22	1A	38.473	-20.693	28.262	-20.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
22	1B	-10.640	-20.693	-39.596	-20.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
22	1C	38.473	35.403	28.262	31.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
22	1D	-10.640	35.403	-39.596	31.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
22	1I	49.088	-24.673	44.653	-32.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
22	1J	-21.255	-24.673	-55.986	-32.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
22	1K	49.088	39.382	44.653	42.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
22	1L	-21.255	39.382	-55.986	42.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
22	1Q	34.475	-10.395	19.640	-13.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
22	1R	-6.642	-10.395	-30.973	-13.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
22	1S	34.475	25.105	19.640	23.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
22	1T	-6.642	25.105	-30.973	23.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
22	2	19.370	12.420	-9.575	8.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
22	7	19.502	11.401	-8.470	8.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
22	8	19.439	11.298	-8.301	8.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
23	1A	14.880	-16.257	17.726	-17.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
23	1B	2.091	-16.257	-19.031	-17.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
23	1C	14.880	28.888	17.726	20.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
23	1D	2.091	28.888	-19.031	20.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
23	1I	17.266	-15.559	25.824	-23.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
23	1J	-0.295	-15.559	-27.129	-23.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
23	1K	17.266	28.189	25.824	26.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
23	1L	-0.295	28.189	-27.129	26.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
23	1Q	15.107	-7.016	12.625	-9.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
23	1R	1.863	-7.016	-13.930	-9.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
23	1S	15.107	19.647	12.625	12.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
23	1T	1.863	19.647	-13.930	12.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
23	2	11.361	10.223	-1.371	2.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
23	7	11.757	9.486	-0.837	1.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
23	8	11.755	9.406	-0.717	1.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
24	1A	15.879	-15.589	16.091	-16.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
24	1B	1.584	-15.589	-18.146	-16.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
24	1C	15.879	28.140	16.091	20.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
24	1D	1.584	28.140	-18.146	20.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
24	1I	18.352	-13.967	28.045	-22.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
24	1J	-0.888	-13.967	-30.101	-22.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
24	1K	18.352	26.518	28.045	26.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
24	1L	-0.888	26.518	-30.101	26.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
24	1Q	15.789	-6.600	12.762	-9.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
24	1R	1.674	-6.600	-14.817	-9.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
24	1S	15.789	19.151	12.762	12.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
24	1T	1.674	19.151	-14.817	12.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
24	2	11.357	9.804	-1.147	1.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
24	7	11.931	9.115	-0.951	1.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
24	8	11.933	9.036	-0.832	1.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
25	1A	12.155	-8.254	11.625	-28.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
25	1B	0.023	-8.254	-6.443	-28.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
25	1C	12.155	19.337	11.625	23.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
25	1D	0.023	19.337	-6.443	23.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
25	1I	15.683	-6.548	16.576	-41.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
25	1J	-3.505	-6.548	-11.394	-41.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
25	1K	15.683	17.631	16.576	36.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
25	1L	-3.505	17.631	-11.394	36.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
25	1Q	11.344	-2.726	9.344	-19.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
25	1R	0.834	-2.726	-4.162	-19.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
25	1S	11.344	13.810	9.344	14.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
25	1T	0.834	13.810	-4.162	14.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
25	2	7.955	8.233	3.881	-5.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
25	7	8.306	7.788	3.868	-4.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
25	8	8.342	7.730	3.948	-4.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1A	12.654	-9.220	10.984	-27.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
26	1B	0.276	-9.220	-5.535	-27.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
26	1C	12.654	20.110	10.984	22.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
26	1D	0.276	20.110	-5.535	22.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
26	1I	17.778	-5.367	17.883	-42.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
26	1J	-4.848	-5.367	-12.433	-42.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
26	1K	17.778	16.256	17.883	37.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
26	1L	-4.848	16.256	-12.433	37.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
26	1Q	12.310	-2.828	9.722	-19.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
26	1R	0.620	-2.828	-4.272	-19.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
26	1S	12.310	13.717	9.722	14.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
26	1T	0.620	13.717	-4.272	14.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
26	2	8.115	7.849	4.107	-5.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
26	7	8.740	7.610	4.219	-4.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

26	8	8.768	7.551	4.299	-4.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
27	1A	12.431	-2.555	10.981	-31.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
27	1B	-1.255	-2.555	-1.996	-31.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
27	1C	12.431	12.239	10.981	20.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
27	1D	-1.255	12.239	-1.996	20.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
27	1I	14.833	-0.799	12.533	-47.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
27	1J	-3.657	-0.799	-3.547	-47.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
27	1K	14.833	10.483	12.533	36.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
27	1L	-3.657	10.483	-3.547	36.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
27	1Q	10.414	0.200	8.539	-24.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
27	1R	0.761	0.200	0.446	-24.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
27	1S	10.414	9.485	8.539	12.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
27	1T	0.761	9.485	0.446	12.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
27	2	7.752	6.874	6.610	-10.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
27	7	8.033	6.695	6.672	-9.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
27	8	8.086	6.654	6.727	-9.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
28	1A	14.908	-6.637	11.027	-31.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
28	1B	-3.395	-6.637	-1.962	-31.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
28	1C	14.908	15.936	11.027	19.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
28	1D	-3.395	15.936	-1.962	19.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
28	1I	15.919	-4.227	13.098	-50.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
28	1J	-4.405	-4.227	-4.033	-50.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
28	1K	15.919	13.526	13.098	38.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
28	1L	-4.405	13.526	-4.033	38.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
28	1Q	11.354	-1.670	8.864	-25.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
28	1R	0.159	-1.670	0.201	-25.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
28	1S	11.354	10.969	8.864	13.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
28	1T	0.159	10.969	0.201	13.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
28	2	8.379	7.447	6.811	-10.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
28	7	8.501	6.936	6.815	-9.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
28	8	8.543	6.898	6.869	-9.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
29	1A	18.376	-5.668	15.996	-35.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
29	1B	-5.333	-5.668	-5.638	-35.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
29	1C	18.376	13.320	15.996	23.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
29	1D	-5.333	13.320	-5.638	23.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
29	1I	16.816	-5.274	15.618	-50.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
29	1J	-3.773	-5.274	-5.260	-50.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
29	1K	16.816	12.927	15.618	38.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
29	1L	-3.773	12.927	-5.260	38.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
29	1Q	13.126	-1.530	10.561	-25.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
29	1R	-0.083	-1.530	-0.203	-25.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
29	1S	13.126	9.182	10.561	13.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
29	1T	-0.083	9.182	-0.203	13.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
29	2	10.576	5.942	8.194	-10.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
29	7	10.219	5.578	7.989	-9.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
29	8	10.257	5.558	8.025	-9.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
30	1A	23.770	-10.234	16.247	-32.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
30	1B	-10.757	-10.234	-5.240	-32.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
30	1C	23.770	17.060	16.247	20.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
30	1D	-10.757	17.060	-5.240	20.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
30	1I	19.396	-9.095	14.950	-52.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
30	1J	-6.384	-9.095	-3.943	-52.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
30	1K	19.396	15.921	14.950	40.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
30	1L	-6.384	15.921	-3.943	40.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
30	1Q	14.944	-3.569	10.776	-26.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
30	1R	-1.932	-3.569	0.231	-26.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
30	1S	14.944	10.395	10.776	13.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
30	1T	-1.932	10.395	0.231	13.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
30	2	11.462	6.382	8.394	-10.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
30	7	10.735	5.623	8.282	-9.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
30	8	10.770	5.606	8.310	-9.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
31	1A	23.793	-10.229	16.244	-32.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
31	1B	-10.743	-10.229	-5.223	-32.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
31	1C	23.793	17.061	16.244	20.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.04	--
31	1D	-10.743	17.061	-5.223	20.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
31	1I	19.415	-9.084	14.968	-52.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
31	1J	-6.365	-9.084	-3.947	-52.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
31	1K	19.415	15.917	14.968	40.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
31	1L	-6.365	15.917	-3.947	40.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
31	1Q	14.985	-3.563	10.785	-26.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
31	1R	-1.934	-3.563	0.236	-26.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
31	1S	14.985	10.396	10.785	13.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
31	1T	-1.934	10.396	0.236	13.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
31	2	11.484	6.385	8.398	-10.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
31	7	10.762	5.627	8.287	-9.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
31	8	10.802	5.610	8.319	-9.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
32	1A	18.386	-5.668	16.000	-35.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
32	1B	-5.309	-5.668	-5.624	-35.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
32	1C	18.386	13.319	16.000	23.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
32	1D	-5.309	13.319	-5.624	23.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--

32	1I	16.838	-5.275	15.638	-50.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
32	1J	-3.760	-5.275	-5.262	-50.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
32	1K	16.838	12.925	15.638	38.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
32	1L	-3.760	12.925	-5.262	38.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
32	1Q	13.167	-1.530	10.567	-25.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
32	1R	-0.090	-1.530	-0.191	-25.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
32	1S	13.167	9.181	10.567	13.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
32	1T	-0.090	9.181	-0.191	13.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
32	2	10.599	5.941	8.202	-10.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
32	7	10.248	5.579	8.003	-9.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
32	8	10.283	5.558	8.035	-9.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
33	1A	14.873	-6.621	11.021	-31.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
33	1B	-3.336	-6.621	-1.939	-31.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
33	1C	14.873	15.922	11.021	19.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
33	1D	-3.336	15.922	-1.939	19.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
33	1I	15.850	-4.222	13.111	-50.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
33	1J	-4.313	-4.222	-4.029	-50.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
33	1K	15.850	13.522	13.111	38.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
33	1L	-4.313	13.522	-4.029	38.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
33	1Q	11.353	-1.664	8.861	-25.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
33	1R	0.184	-1.664	0.221	-25.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
33	1S	11.353	10.965	8.861	13.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
33	1T	0.184	10.965	0.221	13.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
33	2	8.393	7.447	6.817	-10.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
33	7	8.521	6.937	6.828	-9.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
33	8	8.559	6.897	6.877	-9.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
34	1A	12.446	-2.563	10.966	-31.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
34	1B	-1.249	-2.563	-1.960	-31.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
34	1C	12.446	12.240	10.966	20.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
34	1D	-1.249	12.240	-1.960	20.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
34	1I	14.835	-0.810	12.546	-47.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
34	1J	-3.638	-0.810	-3.541	-47.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
34	1K	14.835	10.488	12.546	36.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
34	1L	-3.638	10.488	-3.541	36.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
34	1Q	10.439	0.194	8.534	-24.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
34	1R	0.758	0.194	0.471	-24.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
34	1S	10.439	9.484	8.534	12.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
34	1T	0.758	9.484	0.471	12.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
34	2	7.759	6.869	6.617	-10.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
34	7	8.053	6.691	6.688	-9.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
34	8	8.096	6.650	6.736	-9.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
35	1A	12.651	-9.223	11.003	-27.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
35	1B	0.288	-9.223	-5.534	-27.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
35	1C	12.651	20.107	11.003	22.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
35	1D	0.288	20.107	-5.534	22.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
35	1I	17.715	-5.369	17.962	-42.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
35	1J	-4.776	-5.369	-12.493	-42.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
35	1K	17.715	16.253	17.962	37.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
35	1L	-4.776	16.253	-12.493	37.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
35	1Q	12.309	-2.830	9.742	-19.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
35	1R	0.630	-2.830	-4.273	-19.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
35	1S	12.309	13.714	9.742	14.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
35	1T	0.630	13.714	-4.273	14.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
35	2	8.115	7.852	4.112	-5.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
35	7	8.747	7.604	4.233	-4.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
35	8	8.778	7.545	4.306	-4.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
36	1A	12.184	-8.259	11.624	-28.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
36	1B	-0.002	-8.259	-6.424	-28.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
36	1C	12.184	19.331	11.624	23.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
36	1D	-0.002	19.331	-6.424	23.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
36	1I	15.696	-6.553	16.580	-41.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
36	1J	-3.514	-6.553	-11.380	-41.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
36	1K	15.696	17.625	16.580	36.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
36	1L	-3.514	17.625	-11.380	36.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
36	1Q	11.366	-2.731	9.341	-19.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
36	1R	0.816	-2.731	-4.141	-19.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
36	1S	11.366	13.803	9.341	14.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
36	1T	0.816	13.803	-4.141	14.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
36	2	7.949	8.233	3.872	-5.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
36	7	8.277	7.789	3.855	-4.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
36	8	8.326	7.730	3.937	-4.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
37	1A	15.889	-15.593	16.064	-16.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
37	1B	1.568	-15.593	-18.152	-16.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
37	1C	15.889	28.135	16.064	20.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
37	1D	1.568	28.135	-18.152	20.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
37	1I	18.372	-13.970	28.028	-22.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
37	1J	-0.915	-13.970	-30.117	-22.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
37	1K	18.372	26.513	28.028	26.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
37	1L	-0.915	26.513	-30.117	26.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
37	1Q	15.806	-6.602	12.741	-9.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
37	1R	1.651	-6.602	-14.829	-9.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
37	1S	15.806	19.144	12.741	12.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
37	1T	1.651	19.144	-14.829	12.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--

37	2	11.351	9.810	-1.167	1.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
37	7	11.927	9.121	-0.979	1.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
37	8	11.930	9.042	-0.854	1.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysep= --		(e arm. base nelle due direz.)					
38	1A	14.876	-16.258	17.697	-17.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
38	1B	2.100	-16.258	-19.034	-17.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
38	1C	14.876	28.877	17.697	20.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
38	1D	2.100	28.877	-19.034	20.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
38	1I	17.279	-15.549	25.802	-23.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
38	1J	-0.304	-15.549	-27.139	-23.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
38	1K	17.279	28.168	25.802	26.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
38	1L	-0.304	28.168	-27.139	26.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
38	1Q	15.114	-7.016	12.602	-9.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
38	1R	1.861	-7.016	-13.939	-9.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
38	1S	15.114	19.635	12.602	12.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
38	1T	1.861	19.635	-13.939	12.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
38	2	11.339	10.227	-1.377	2.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
38	7	11.720	9.489	-0.834	1.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
38	8	11.730	9.408	-0.720	1.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysep= --		(e arm. base nelle due direz.)					
39	1A	38.431	-20.696	28.261	-20.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
39	1B	-10.680	-20.696	-39.595	-20.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.04	--
39	1C	38.431	35.398	28.261	31.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
39	1D	-10.680	35.398	-39.595	31.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
39	1I	49.044	-24.676	44.649	-32.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
39	1J	-21.293	-24.676	-55.983	-32.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	--
39	1K	49.044	39.378	44.649	42.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
39	1L	-21.293	39.378	-55.983	42.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
39	1Q	34.435	-10.396	19.639	-13.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
39	1R	-6.683	-10.396	-30.974	-13.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
39	1S	34.435	25.099	19.639	23.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
39	1T	-6.683	25.099	-30.974	23.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
39	2	19.348	12.428	-9.598	9.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
39	7	19.473	11.411	-8.508	8.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
39	8	19.419	11.306	-8.327	8.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysep= --		(e arm. base nelle due direz.)					
40	1A	39.984	-20.508	29.006	-24.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
40	1B	-12.427	-20.508	-40.273	-24.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	--
40	1C	39.984	35.165	29.006	35.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
40	1D	-12.427	35.165	-40.273	35.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
40	1I	49.124	-25.411	44.656	-32.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
40	1J	-21.567	-25.411	-55.923	-32.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
40	1K	49.124	40.069	44.656	43.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
40	1L	-21.567	40.069	-55.923	43.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
40	1Q	34.730	-10.500	19.840	-14.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
40	1R	-7.173	-10.500	-31.107	-14.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
40	1S	34.730	25.157	19.840	24.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
40	1T	-7.173	25.157	-31.107	24.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
40	2	19.714	12.566	-9.762	9.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
40	7	19.713	11.511	-8.658	8.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
40	8	19.659	11.408	-8.476	8.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysep= --		(e arm. base nelle due direz.)					
41	1A	48.839	-31.238	42.838	-32.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
41	1B	-21.170	-31.238	-54.088	-32.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
41	1C	48.839	45.774	42.838	43.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
41	1D	-21.170	45.774	-54.088	43.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
41	1I	44.206	-29.973	37.995	-27.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
41	1J	-16.537	-29.973	-49.245	-27.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
41	1K	44.206	44.509	37.995	38.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
41	1L	-16.537	44.509	-49.245	38.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
41	1Q	35.678	-14.103	21.251	-14.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
41	1R	-8.009	-14.103	-32.501	-14.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
41	1S	35.678	28.639	21.251	25.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
41	1T	-8.009	28.639	-32.501	25.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
41	2	23.268	13.786	-13.053	10.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
41	7	21.880	12.155	-10.637	9.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
41	8	21.826	12.052	-10.456	9.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysep= --		(e arm. base nelle due direz.)					
42	1A	18.955	-17.434	27.781	-20.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
42	1B	-1.024	-17.434	-30.317	-20.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
42	1C	18.955	29.647	27.781	24.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
42	1D	-1.024	29.647	-30.317	24.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
42	1I	17.703	-13.806	23.784	-16.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
42	1J	0.228	-13.806	-26.319	-16.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
42	1K	17.703	26.019	23.784	20.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
42	1L	0.228	26.019	-26.319	20.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
42	1Q	16.453	-7.082	14.454	-8.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
42	1R	1.478	-7.082	-16.989	-8.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
42	1S	16.453	19.295	14.454	12.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
42	1T	1.478	19.295	-16.989	12.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
42	2	13.466	9.793	-4.711	0.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
42	7	13.314	9.153	-3.220	1.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
42	8	13.321	9.074	-3.096	1.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysep= --		(e arm. base nelle due direz.)					
43	1A	19.781	-10.977	22.693	-39.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
43	1B	-5.651	-10.977	-18.262	-39.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--

43	1C	19.781	20.892	22.693	34.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
43	1D	-5.651	20.892	-18.262	34.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
43	1I	17.484	-10.205	22.077	-31.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
43	1J	-3.354	-10.205	-17.646	-31.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
43	1K	17.484	20.120	22.077	26.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
43	1L	-3.354	20.120	-17.646	26.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
43	1Q	14.495	-4.604	13.706	-19.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
43	1R	-0.365	-4.604	-9.275	-19.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
43	1S	14.495	14.519	13.706	14.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
43	1T	-0.365	14.519	-9.275	14.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
43	2	9.862	7.657	1.474	-8.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
43	7	10.099	7.251	2.372	-6.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
43	8	10.128	7.194	2.455	-6.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
44	1A	18.382	-7.688	14.578	-52.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
44	1B	-6.258	-7.688	-5.155	-52.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
44	1C	18.382	15.100	14.578	39.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
44	1D	-6.258	15.100	-5.155	39.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
44	1I	20.805	-13.158	12.775	-47.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
44	1J	-8.681	-13.158	-3.352	-47.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
44	1K	20.805	20.571	12.775	35.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
44	1L	-8.681	20.571	-3.352	35.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
44	1Q	13.598	-4.359	9.920	-29.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
44	1R	-1.474	-4.359	-0.497	-29.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
44	1S	13.598	11.772	9.920	17.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
44	1T	-1.474	11.772	-0.497	17.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
44	2	8.569	5.702	5.917	-16.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
44	7	8.777	5.390	6.378	-13.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
44	8	8.812	5.355	6.429	-13.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
45	1A	24.103	-8.299	15.149	-53.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
45	1B	-11.211	-8.299	-2.933	-53.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
45	1C	24.103	12.368	15.149	39.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
45	1D	-11.211	12.368	-2.933	39.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
45	1I	29.159	-23.704	15.737	-50.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
45	1J	-16.267	-23.704	-3.521	-50.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
45	1K	29.159	27.773	15.737	37.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
45	1L	-16.267	27.773	-3.521	37.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
45	1Q	17.184	-6.988	11.353	-30.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
45	1R	-4.292	-6.988	0.862	-30.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
45	1S	17.184	11.057	11.353	17.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
45	1T	-4.292	11.057	0.862	17.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
45	2	10.754	2.908	8.309	-15.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
45	7	10.271	2.809	8.554	-12.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
45	8	10.308	2.797	8.583	-12.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
46	1A	29.003	-11.544	19.691	-34.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
46	1B	-14.370	-11.544	-6.504	-34.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
46	1C	29.003	13.625	19.691	25.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
46	1D	-14.370	13.625	-6.504	25.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
46	1I	37.298	-25.892	23.765	-34.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.07	--
46	1J	-22.665	-25.892	-10.578	-34.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	--
46	1K	37.298	27.973	23.765	26.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
46	1L	-22.665	27.973	-10.578	26.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
46	1Q	20.909	-8.471	14.789	-20.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
46	1R	-6.276	-8.471	-1.602	-20.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
46	1S	20.909	10.552	14.789	11.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
46	1T	-6.276	10.552	-1.602	11.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
46	2	12.905	1.183	9.642	-9.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
46	7	11.999	1.244	9.592	-8.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
46	8	12.020	1.245	9.597	-7.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
47	1A	30.093	-11.768	21.220	-17.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.07	--
47	1B	-14.319	-11.768	-7.811	-17.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	--
47	1C	30.093	13.573	21.220	12.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.07	--
47	1D	-14.319	13.573	-7.811	12.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	--
47	1I	42.136	-24.153	25.310	-19.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.10	--
47	1J	-26.363	-24.153	-11.901	-19.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.10	--
47	1K	42.136	25.958	25.310	14.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	--
47	1L	-26.363	25.958	-11.901	14.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.10	--
47	1Q	22.656	-8.172	15.469	-11.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
47	1R	-6.882	-8.172	-2.059	-11.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
47	1S	22.656	9.978	15.469	6.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
47	1T	-6.882	9.978	-2.059	6.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
47	2	11.811	0.916	9.974	-4.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
47	7	11.400	1.015	9.592	-4.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
47	8	11.421	1.021	9.584	-4.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
48	1A	39.335	-10.050	21.660	-12.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
48	1B	-23.115	-10.050	-8.912	-12.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
48	1C	39.335	12.476	21.660	8.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
48	1D	-23.115	12.476	-8.912	8.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
48	1I	48.522	-18.156	26.916	-12.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
48	1J	-32.302	-18.156	-14.167	-12.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.12	--
48	1K	48.522	20.582	26.916	8.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.12	--
48	1L	-32.302	20.582	-14.167	8.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
48	1Q	26.425	-6.216	15.365	-7.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
48	1R	-10.205	-6.216	-2.616	-7.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--

48	1S	26.425	8.642	15.365	4.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
48	1T	-10.205	8.642	-2.616	4.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
48	2	8.592	0.907	8.374	-1.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
48	7	9.522	1.022	8.397	-1.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
48	8	9.560	1.029	8.398	-1.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
49	1A	48.380	-24.020	43.578	-30.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
49	1B	-20.867	-24.020	-55.118	-30.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
49	1C	48.380	38.679	43.578	41.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
49	1D	-20.867	38.679	-55.118	41.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
49	1I	44.324	-20.372	37.475	-28.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
49	1J	-16.811	-20.372	-49.015	-28.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
49	1K	44.324	35.030	37.475	39.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
49	1L	-16.811	35.030	-49.015	39.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
49	1Q	35.573	-10.238	21.537	-14.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
49	1R	-8.060	-10.238	-33.076	-14.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
49	1S	35.573	24.896	21.537	25.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
49	1T	-8.060	24.896	-33.076	25.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
49	2	22.866	13.790	-13.379	10.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
49	7	21.591	12.184	-10.911	9.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
49	8	21.538	12.079	-10.723	9.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
50	1A	18.963	-20.326	28.066	-19.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
50	1B	-0.509	-20.326	-30.259	-19.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
50	1C	18.963	32.000	28.066	23.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
50	1D	-0.509	32.000	-30.259	23.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
50	1I	18.842	-17.297	24.890	-15.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
50	1J	-0.389	-17.297	-27.083	-15.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
50	1K	18.842	28.971	24.890	19.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
50	1L	-0.389	28.971	-27.083	19.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
50	1Q	16.797	-8.718	14.812	-8.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
50	1R	1.656	-8.718	-17.005	-8.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
50	1S	16.797	20.392	14.812	12.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
50	1T	1.656	20.392	-17.005	12.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
50	2	14.491	8.989	-4.753	0.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
50	7	14.066	8.550	-3.158	1.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
50	8	14.064	8.472	-3.035	1.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
51	1A	21.675	-13.446	30.776	-41.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
51	1B	-6.222	-13.446	-32.696	-41.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
51	1C	21.675	21.763	30.776	36.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
51	1D	-6.222	21.763	-32.696	36.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
51	1I	19.137	-17.562	29.434	-31.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
51	1J	-3.684	-17.562	-31.355	-31.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
51	1K	19.137	25.879	29.434	27.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
51	1L	-3.684	25.879	-31.355	27.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
51	1Q	15.937	-7.148	16.427	-20.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
51	1R	-0.484	-7.148	-18.348	-20.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
51	1S	15.937	15.465	16.427	15.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
51	1T	-0.484	15.465	-18.348	15.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
51	2	11.025	6.116	-4.036	-8.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
51	7	11.144	5.905	-2.605	-6.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
51	8	11.164	5.853	-2.486	-6.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
52	1A	21.092	-10.120	16.703	-56.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	--
52	1B	-7.875	-10.120	-6.452	-56.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
52	1C	21.092	14.864	16.703	43.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
52	1D	-7.875	14.864	-6.452	43.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
52	1I	26.586	-23.182	15.876	-52.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
52	1J	-13.370	-23.182	-5.625	-52.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	--
52	1K	26.586	27.926	15.876	39.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
52	1L	-13.370	27.926	-5.625	39.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
52	1Q	16.157	-7.529	11.616	-32.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
52	1R	-2.940	-7.529	-1.365	-32.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
52	1S	16.157	12.273	11.616	19.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
52	1T	-2.940	12.273	-1.365	19.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
52	2	9.434	3.728	7.253	-16.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
52	7	9.577	3.503	7.399	-13.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
52	8	9.607	3.473	7.448	-13.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
53	1A	28.719	-13.227	11.179	-56.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
53	1B	-15.788	-13.227	1.974	-56.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
53	1C	28.719	13.803	11.179	42.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
53	1D	-15.788	13.803	1.974	42.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
53	1I	34.584	-30.431	13.305	-58.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
53	1J	-21.652	-30.431	-0.152	-58.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
53	1K	34.584	31.007	13.305	43.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
53	1L	-21.652	31.007	-0.152	43.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
53	1Q	19.466	-10.309	10.258	-34.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
53	1R	-6.535	-10.309	2.896	-34.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
53	1S	19.466	10.886	10.258	19.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
53	1T	-6.535	10.886	2.896	19.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
53	2	10.970	0.739	9.350	-16.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
53	7	10.409	0.588	9.442	-13.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
53	8	10.427	0.581	9.474	-13.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

54	1A	34.821	-14.069	25.478	-34.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
54	1B	-20.435	-14.069	-9.204	-34.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
54	1C	34.821	12.207	25.478	25.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
54	1D	-20.435	12.207	-9.204	25.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
54	1I	44.533	-32.155	32.261	-38.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.06	--
54	1J	-30.148	-32.155	-15.987	-38.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	--
54	1K	44.533	30.293	32.261	29.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.06	--
54	1L	-30.148	30.293	-15.987	29.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.06	--
54	1Q	23.633	-11.854	19.593	-21.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
54	1R	-9.248	-11.854	-3.319	-21.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
54	1S	23.633	9.992	19.593	12.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
54	1T	-9.248	9.992	-3.319	12.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
54	2	13.630	-1.683	12.888	-9.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
54	7	12.374	-1.519	12.381	-8.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
54	8	12.388	-1.532	12.381	-8.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

55	1A	34.954	-12.037	26.865	-16.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
55	1B	-19.511	-12.037	-10.436	-16.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
55	1C	34.954	10.072	26.865	10.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
55	1D	-19.511	10.072	-10.436	10.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.08	--
55	1I	50.179	-28.564	31.600	-18.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.11	--
55	1J	-34.736	-28.564	-15.171	-18.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.11	--
55	1K	50.179	26.599	31.600	12.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.11	--
55	1L	-34.736	26.599	-15.171	12.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.11	--
55	1Q	25.452	-10.747	19.782	-11.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	--
55	1R	-10.008	-10.747	-3.354	-11.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
55	1S	25.452	8.783	19.782	5.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
55	1T	-10.008	8.783	-3.354	5.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
55	2	11.316	-1.753	12.088	-5.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
55	7	10.891	-1.598	11.551	-4.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
55	8	10.934	-1.609	11.564	-4.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

56	1A	39.344	-9.477	23.167	-11.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
56	1B	-24.504	-9.477	-9.681	-11.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
56	1C	39.344	9.092	23.167	7.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.08	--
56	1D	-24.504	9.092	-9.681	7.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.08	--
56	1I	52.705	-21.069	25.771	-11.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.13	--
56	1J	-37.866	-21.069	-12.284	-11.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.13	--
56	1K	52.705	20.684	25.771	6.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.13	--
56	1L	-37.866	20.684	-12.284	6.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.13	--
56	1Q	26.972	-7.677	15.962	-7.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.06	--
56	1R	-12.133	-7.677	-2.476	-7.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
56	1S	26.972	7.292	15.962	3.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
56	1T	-12.133	7.292	-2.476	3.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.06	--
56	2	7.428	-0.659	9.155	-2.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
56	7	8.795	-0.522	9.395	-2.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
56	8	8.828	-0.526	9.398	-2.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

57	1A	51.767	-7.068	25.672	-14.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.10	--
57	1B	-31.223	-7.068	-13.142	-14.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	--
57	1C	51.767	10.324	25.672	13.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	--
57	1D	-31.223	10.324	-13.142	13.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.10	--
57	1I	63.002	-10.790	30.261	-16.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.14	--
57	1J	-42.458	-10.790	-17.731	-16.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.14	--
57	1K	63.002	14.046	30.261	15.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.14	--
57	1L	-42.458	14.046	-17.731	15.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.14	--
57	1Q	34.733	-4.147	17.451	-8.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
57	1R	-14.190	-4.147	-4.921	-8.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
57	1S	34.733	7.403	17.451	7.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
57	1T	-14.190	7.403	-4.921	7.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.07	--
57	2	8.892	1.333	6.840	1.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
57	7	11.210	1.654	7.745	1.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
57	8	11.256	1.666	7.749	1.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

58	1A	44.325	-5.840	20.132	-14.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
58	1B	-27.880	-5.840	-7.832	-14.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
58	1C	44.325	10.214	20.132	12.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
58	1D	-27.880	10.214	-7.832	12.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.10	--
58	1I	63.540	-11.090	29.881	-15.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.15	--
58	1J	-47.095	-11.090	-17.581	-15.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.14	--
58	1K	63.540	15.464	29.881	14.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.15	--
58	1L	-47.095	15.464	-17.581	14.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.14	--
58	1Q	31.229	-4.787	16.462	-8.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
58	1R	-14.784	-4.787	-4.162	-8.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
58	1S	31.229	9.161	16.462	7.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	--
58	1T	-14.784	9.161	-4.162	7.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
58	2	7.128	2.601	7.513	1.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
58	7	9.049	2.730	8.087	0.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
58	8	9.083	2.748	8.086	0.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

59	1A	44.228	-5.748	20.048	-14.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
59	1B	-27.930	-5.748	-7.696	-14.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
59	1C	44.228	10.147	20.048	12.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
59	1D	-27.930	10.147	-7.696	12.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.10	--
59	1I	63.390	-11.009	29.829	-15.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.15	--
59	1J	-47.093	-11.009	-17.476	-15.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.14	--
59	1K	63.390	15.408	29.829	14.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.15	--
59	1L	-47.093	15.408	-17.476	14.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.14	--

59	1Q	31.129	-4.752	16.427	-8.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
59	1R	-14.831	-4.752	-4.075	-8.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
59	1S	31.129	9.151	16.427	6.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	--
59	1T	-14.831	9.151	-4.075	6.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
59	2	16.001	3.276	10.141	-2.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.04	--
59	7	14.321	3.140	9.675	-2.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
59	8	14.366	3.162	9.677	-2.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
60	1A	51.618	-7.031	25.626	-14.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.10	--
60	1B	-31.213	-7.031	-13.110	-14.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	--
60	1C	51.618	10.297	25.626	13.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	--
60	1D	-31.213	10.297	-13.110	13.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.10	--
60	1I	62.879	-10.743	30.246	-16.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.14	--
60	1J	-42.474	-10.743	-17.730	-16.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.14	--
60	1K	62.879	14.009	30.246	15.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.14	--
60	1L	-42.474	14.009	-17.730	15.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.14	--
60	1Q	34.653	-4.132	17.421	-8.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
60	1R	-14.247	-4.132	-4.906	-8.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
60	1S	34.653	7.397	17.421	7.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
60	1T	-14.247	7.397	-4.906	7.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.07	--
60	2	19.702	2.924	11.132	-2.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
60	7	17.650	2.609	10.312	-2.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
60	8	17.708	2.623	10.321	-2.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
61	1A	39.396	-9.443	23.200	-11.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
61	1B	-24.698	-9.443	-9.760	-11.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
61	1C	39.396	9.089	23.200	7.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.08	--
61	1D	-24.698	9.089	-9.760	7.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.08	--
61	1I	52.705	-21.045	25.848	-11.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.13	--
61	1J	-38.006	-21.045	-12.408	-11.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.13	--
61	1K	52.705	20.691	25.848	6.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.13	--
61	1L	-38.006	20.691	-12.408	6.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.13	--
61	1Q	26.943	-7.645	15.968	-7.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.06	--
61	1R	-12.245	-7.645	-2.528	-7.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
61	1S	26.943	7.291	15.968	3.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
61	1T	-12.245	7.291	-2.528	3.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.06	--
61	2	13.769	0.049	10.127	-3.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
61	7	12.557	-0.087	9.962	-3.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
61	8	12.594	-0.092	9.969	-3.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
62	1A	34.984	-11.999	26.843	-16.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.08	--
62	1B	-19.656	-11.999	-10.494	-16.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
62	1C	34.984	10.068	26.843	10.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.08	--
62	1D	-19.656	10.068	-10.494	10.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.08	--
62	1I	50.183	-28.531	31.642	-18.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.11	--
62	1J	-34.855	-28.531	-15.293	-18.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.11	--
62	1K	50.183	26.600	31.642	12.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.11	--
62	1L	-34.855	26.600	-15.293	12.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.11	--
62	1Q	25.431	-10.712	19.769	-11.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	--
62	1R	-10.104	-10.712	-3.420	-11.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
62	1S	25.431	8.781	19.769	5.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
62	1T	-10.104	8.781	-3.420	5.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
62	2	11.835	-0.921	12.015	-3.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
62	7	11.576	-1.086	11.891	-3.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
62	8	11.622	-1.099	11.907	-3.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
63	1A	34.899	-14.037	25.531	-34.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
63	1B	-20.492	-14.037	-9.246	-34.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
63	1C	34.899	12.214	25.531	25.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
63	1D	-20.492	12.214	-9.246	25.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
63	1I	44.533	-32.123	32.388	-38.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.07	--
63	1J	-30.126	-32.123	-16.103	-38.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	--
63	1K	44.533	30.300	32.388	29.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
63	1L	-30.126	30.300	-16.103	29.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.06	--
63	1Q	23.669	-11.820	19.656	-21.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
63	1R	-9.262	-11.820	-3.371	-21.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
63	1S	23.669	9.997	19.656	12.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
63	1T	-9.262	9.997	-3.371	12.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
63	2	8.670	-0.814	11.362	-2.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
63	7	9.199	-0.939	11.247	-4.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
63	8	9.240	-0.955	11.288	-4.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
64	1A	28.795	-13.230	11.202	-56.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
64	1B	-15.856	-13.230	1.955	-56.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
64	1C	28.795	13.832	11.202	42.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
64	1D	-15.856	13.832	1.955	42.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
64	1I	34.649	-30.545	13.417	-58.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
64	1J	-21.709	-30.545	-0.260	-58.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
64	1K	34.649	31.147	13.417	43.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
64	1L	-21.709	31.147	-0.260	43.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
64	1Q	19.497	-10.324	10.324	-33.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
64	1R	-6.557	-10.324	2.833	-33.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
64	1S	19.497	10.926	10.324	19.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
64	1T	-6.557	10.926	2.833	19.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
64	2	7.454	0.355	8.588	-2.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
64	7	8.216	0.354	8.891	-5.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
64	8	8.230	0.344	8.920	-5.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
65	1A	21.027	-9.950	16.637	-56.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	--
65	1B	-7.805	-9.950	-6.363	-56.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
65	1C	21.027	14.742	16.637	43.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
65	1D	-7.805	14.742	-6.363	43.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
65	1I	26.529	-22.986	15.776	-52.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
65	1J	-13.307	-22.986	-5.502	-52.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	--
65	1K	26.529	27.778	15.776	39.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
65	1L	-13.307	27.778	-5.502	39.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
65	1Q	16.107	-7.438	11.613	-32.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
65	1R	-2.886	-7.438	-1.338	-32.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
65	1S	16.107	12.230	11.613	19.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
65	1T	-2.886	12.230	-1.338	19.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
65	2	8.897	2.731	6.380	-0.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
65	7	9.264	2.921	6.877	-3.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
65	8	9.284	2.890	6.930	-3.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
66	1A	21.687	-13.518	30.682	-41.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
66	1B	-6.207	-13.518	-32.657	-41.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
66	1C	21.687	21.866	30.682	36.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
66	1D	-6.207	21.866	-32.657	36.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
66	1I	19.245	-17.377	29.180	-31.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
66	1J	-3.766	-17.377	-31.156	-31.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
66	1K	19.245	25.725	29.180	27.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
66	1L	-3.766	25.725	-31.156	27.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
66	1Q	15.959	-7.120	16.339	-20.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
66	1R	-0.480	-7.120	-18.314	-20.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
66	1S	15.959	15.468	16.339	15.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
66	1T	-0.480	15.468	-18.314	15.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
66	2	10.784	4.903	4.335	2.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
66	7	10.531	5.188	2.908	1.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
66	8	10.533	5.135	3.008	1.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
67	1A	19.032	-20.508	28.037	-19.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
67	1B	-0.627	-20.508	-30.160	-19.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
67	1C	19.032	32.180	28.037	23.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
67	1D	-0.627	32.180	-30.160	23.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
67	1I	18.719	-17.405	25.104	-15.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
67	1J	-0.315	-17.405	-27.228	-15.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
67	1K	18.719	29.078	25.104	19.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
67	1L	-0.315	29.078	-27.228	19.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
67	1Q	16.743	-8.781	14.865	-8.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
67	1R	1.661	-8.781	-16.989	-8.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
67	1S	16.743	20.453	14.865	12.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
67	1T	1.661	20.453	-16.989	12.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
67	2	13.433	6.388	4.126	4.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
67	7	13.423	6.992	2.211	3.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
67	8	13.416	6.913	2.336	3.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
68	1A	48.448	-24.236	43.820	-30.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
68	1B	-20.756	-24.236	-55.453	-30.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
68	1C	48.448	38.901	43.820	41.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
68	1D	-20.756	38.901	-55.453	41.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
68	1I	44.308	-20.109	37.213	-28.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
68	1J	-16.616	-20.109	-48.846	-28.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
68	1K	44.308	34.775	37.213	39.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
68	1L	-16.616	34.775	-48.846	39.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
68	1Q	35.648	-10.211	21.528	-14.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
68	1R	-7.956	-10.211	-33.161	-14.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
68	1S	35.648	24.876	21.528	25.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
68	1T	-7.956	24.876	-33.161	25.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
68	2	17.775	6.763	-1.958	4.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
68	7	18.475	8.051	-3.949	5.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
68	8	18.410	7.946	-3.774	5.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
69	1A	39.275	-10.015	21.606	-12.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
69	1B	-23.192	-10.015	-8.877	-12.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
69	1C	39.275	12.457	21.606	8.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
69	1D	-23.192	12.457	-8.877	8.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
69	1I	48.489	-18.100	26.819	-12.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
69	1J	-32.406	-18.100	-14.090	-12.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.12	--
69	1K	48.489	20.542	26.819	8.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.12	--
69	1L	-32.406	20.542	-14.090	8.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
69	1Q	26.360	-6.195	15.331	-7.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
69	1R	-10.277	-6.195	-2.602	-7.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
69	1S	26.360	8.637	15.331	4.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
69	1T	-10.277	8.637	-2.602	4.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
69	2	14.941	2.464	10.539	-3.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
69	7	13.634	2.107	10.026	-2.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
69	8	13.668	2.112	10.030	-2.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
70	1A	30.122	-11.704	21.250	-17.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.07	--
70	1B	-14.479	-11.704	-7.893	-17.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	--
70														

70	1K	42.203	25.824	25.445	14.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.11	--
70	1L	-26.560	25.824	-12.088	14.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.10	--
70	1Q	22.645	-8.104	15.495	-11.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
70	1R	-7.002	-8.104	-2.138	-11.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
70	1S	22.645	9.944	15.495	6.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
70	1T	-7.002	9.944	-2.138	6.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
70	2	12.485	1.854	10.857	-2.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
70	7	12.048	1.495	10.383	-2.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
70	8	12.089	1.492	10.402	-2.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
71	1A	29.065	-11.532	19.729	-34.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
71	1B	-14.508	-11.532	-6.584	-34.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
71	1C	29.065	13.656	19.729	25.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
71	1D	-14.508	13.656	-6.584	25.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
71	1I	37.360	-25.875	23.861	-34.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.07	--
71	1J	-22.803	-25.875	-10.715	-34.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	--
71	1K	37.360	27.999	23.861	26.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
71	1L	-22.803	27.999	-10.715	26.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
71	1Q	20.926	-8.459	14.824	-20.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
71	1R	-6.369	-8.459	-1.678	-20.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
71	1S	20.926	10.583	14.824	11.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
71	1T	-6.369	10.583	-1.678	11.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
71	2	10.040	1.876	10.737	-2.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
71	7	10.292	1.594	10.254	-3.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
71	8	10.335	1.583	10.297	-3.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
72	1A	24.189	-8.260	15.189	-53.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
72	1B	-11.286	-8.260	-2.961	-53.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
72	1C	24.189	12.374	15.189	39.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
72	1D	-11.286	12.374	-2.961	39.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
72	1I	29.263	-23.541	15.842	-50.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
72	1J	-16.361	-23.541	-3.615	-50.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
72	1K	29.263	27.654	15.842	37.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
72	1L	-16.361	27.654	-3.615	37.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
72	1Q	17.228	-6.933	11.420	-30.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
72	1R	-4.326	-6.933	0.807	-30.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
72	1S	17.228	11.047	11.420	17.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
72	1T	-4.326	11.047	0.807	17.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
72	2	8.504	2.611	9.059	-2.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
72	7	8.606	2.649	8.681	-4.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
72	8	8.656	2.634	8.738	-4.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
73	1A	18.279	-7.675	14.571	-52.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
73	1B	-6.134	-7.675	-5.158	-52.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
73	1C	18.279	15.125	14.571	39.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
73	1D	-6.134	15.125	-5.158	39.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
73	1I	20.752	-13.135	12.733	-47.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
73	1J	-8.607	-13.135	-3.321	-47.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
73	1K	20.752	20.585	12.733	35.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
73	1L	-8.607	20.585	-3.321	35.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
73	1Q	13.545	-4.344	9.941	-29.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
73	1R	-1.400	-4.344	-0.529	-29.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
73	1S	13.545	11.793	9.941	17.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
73	1T	-1.400	11.793	-0.529	17.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
73	2	8.851	4.146	6.829	-0.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
73	7	8.752	4.470	6.712	-3.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
73	8	8.776	4.434	6.766	-3.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
74	1A	19.660	-10.998	22.592	-39.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
74	1B	-5.510	-10.998	-18.162	-39.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
74	1C	19.660	20.943	22.592	34.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
74	1D	-5.510	20.943	-18.162	34.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
74	1I	17.460	-10.194	21.893	-31.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
74	1J	-3.311	-10.194	-17.464	-31.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
74	1K	17.460	20.140	21.893	26.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
74	1L	-3.311	20.140	-17.464	26.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
74	1Q	14.447	-4.601	13.646	-19.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
74	1R	-0.298	-4.601	-9.217	-19.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
74	1S	14.447	14.547	13.646	14.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
74	1T	-0.298	14.547	-9.217	14.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
74	2	10.617	5.406	5.169	3.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
74	7	10.012	5.912	4.026	0.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
74	8	10.024	5.854	4.110	1.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
75	1A	19.210	-17.278	27.733	-20.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
75	1B	-1.187	-17.278	-30.311	-20.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
75	1C	19.210	29.514	27.733	24.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
75	1D	-1.187	29.514	-30.311	24.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
75	1I	17.884	-13.844	24.139	-16.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
75	1J	0.139	-13.844	-26.717	-16.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
75	1K	17.884	26.081	24.139	20.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
75	1L	0.139	26.081	-26.717	20.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
75	1Q	16.583	-7.037	14.512	-8.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
75	1R	1.440	-7.037	-17.090	-8.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
75	1S	16.583	19.274	14.512	12.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
75	1T	1.440	19.274	-17.090	12.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
75	2	13.266	6.288	4.003	4.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
75	7	13.032	7.081	1.994	3.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

75	8	13.036	7.001	2.121	3.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
76	1A	48.633	-29.847	44.183	-32.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
76	1B	-20.961	-29.847	-55.437	-32.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
76	1C	48.633	44.460	44.183	43.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
76	1D	-20.961	44.460	-55.437	43.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
76	1I	44.147	-28.876	39.067	-27.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
76	1J	-16.475	-28.876	-50.321	-27.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
76	1K	44.147	43.488	39.067	38.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	--
76	1L	-16.475	43.488	-50.321	38.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
76	1Q	35.627	-13.490	22.036	-14.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
76	1R	-7.955	-13.490	-33.290	-14.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
76	1S	35.627	28.102	22.036	25.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
76	1T	-7.955	28.102	-33.290	25.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
76	2	17.982	6.692	-1.958	4.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
76	7	18.729	7.994	-3.975	5.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
76	8	18.655	7.889	-3.799	5.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
77	1A	44.833	-5.849	20.071	-14.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
77	1B	-28.530	-5.849	-7.751	-14.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
77	1C	44.833	10.186	20.071	12.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
77	1D	-28.530	10.186	-7.751	12.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.10	--
77	1I	64.809	-11.110	29.883	-15.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.15	--
77	1J	-48.506	-11.110	-17.564	-15.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.14	--
77	1K	64.809	15.446	29.883	14.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.15	--
77	1L	-48.506	15.446	-17.564	14.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.14	--
77	1Q	31.627	-4.792	16.454	-8.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
77	1R	-15.323	-4.792	-4.135	-8.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
77	1S	31.627	9.129	16.454	6.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	--
77	1T	-15.323	9.129	-4.135	6.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
77	2	7.145	2.576	7.545	1.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
77	7	9.014	2.703	8.108	0.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
77	8	9.056	2.723	8.112	0.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
78	1A	51.952	-7.085	25.683	-14.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.10	--
78	1B	-31.481	-7.085	-13.172	-14.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	--
78	1C	51.952	10.342	25.683	13.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	--
78	1D	-31.481	10.342	-13.172	13.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.10	--
78	1I	63.003	-10.796	30.271	-16.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.14	--
78	1J	-42.532	-10.796	-17.761	-16.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.14	--
78	1K	63.003	14.054	30.271	15.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.14	--
78	1L	-42.532	14.054	-17.761	15.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.14	--
78	1Q	34.779	-4.160	17.453	-8.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
78	1R	-14.308	-4.160	-4.942	-8.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
78	1S	34.779	7.418	17.453	7.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
78	1T	-14.308	7.418	-4.942	7.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.07	--
78	2	8.831	1.333	6.824	1.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
78	7	11.137	1.652	7.726	1.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
78	8	11.195	1.665	7.734	1.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
79	1A	39.573	-9.486	23.188	-11.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
79	1B	-24.773	-9.486	-9.721	-11.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
79	1C	39.573	9.111	23.188	7.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.08	--
79	1D	-24.773	9.111	-9.721	7.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.08	--
79	1I	52.829	-21.067	25.771	-11.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.13	--
79	1J	-38.029	-21.067	-12.305	-11.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.13	--
79	1K	52.829	20.693	25.771	6.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.13	--
79	1L	-38.029	20.693	-12.305	6.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.13	--
79	1Q	27.046	-7.673	15.962	-7.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.06	--
79	1R	-12.246	-7.673	-2.496	-7.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
79	1S	27.046	7.298	15.962	3.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
79	1T	-12.246	7.298	-2.496	3.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.06	--
79	2	7.379	-0.651	9.153	-2.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
79	7	8.749	-0.513	9.379	-2.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
79	8	8.786	-0.518	9.386	-2.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
80	1A	34.930	-12.038	26.852	-16.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
80	1B	-19.540	-12.038	-10.477	-16.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
80	1C	34.930	10.097	26.852	10.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
80	1D	-19.540	10.097	-10.477	10.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.08	--
80	1I	50.155	-28.554	31.593	-18.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.11	--
80	1J	-34.765	-28.554	-15.217	-18.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.11	--
80	1K	50.155	26.614	31.593	12.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.11	--
80	1L	-34.765	26.614	-15.217	12.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.11	--
80	1Q	25.433	-10.734	19.770	-11.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	--
80	1R	-10.043	-10.734	-3.395	-11.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
80	1S	25.433	8.793	19.770	5.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
80	1T	-10.043	8.793	-3.395	5.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
80	2	11.306	-1.734	12.086	-5.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
80	7	10.849	-1.577	11.509	-4.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
80	8	10.896	-1.590	11.526	-4.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
81	1A	34.716	-14.064	25.458	-34.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
81	1B	-20.321	-14.064	-9.224	-34.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
81	1C	34.716	12.237	25.458	25.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
81	1D	-20.321	12.237	-9.224	25.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--

81	1I	44.507	-32.140	32.315	-38.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.06	--
81	1J	-30.112	-32.140	-16.080	-38.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	--
81	1K	44.507	30.313	32.315	29.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.06	--
81	1L	-30.112	30.313	-16.080	29.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.06	--
81	1Q	23.614	-11.833	19.612	-21.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
81	1R	-9.219	-11.833	-3.377	-21.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
81	1S	23.614	10.006	19.612	12.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
81	1T	-9.219	10.006	-3.377	12.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
81	2	13.625	-1.657	12.868	-9.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
81	7	12.382	-1.489	12.352	-8.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
81	8	12.386	-1.505	12.356	-8.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
82	1A	28.721	-13.225	11.152	-56.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
82	1B	-15.769	-13.225	1.967	-56.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
82	1C	28.721	13.845	11.152	42.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
82	1D	-15.769	13.845	1.967	42.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
82	1I	34.593	-30.408	13.291	-58.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
82	1J	-21.641	-30.408	-0.173	-58.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
82	1K	34.593	31.028	13.291	43.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
82	1L	-21.641	31.028	-0.173	43.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
82	1Q	19.469	-10.290	10.278	-33.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
82	1R	-6.517	-10.290	2.840	-33.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
82	1S	19.469	10.911	10.278	19.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
82	1T	-6.517	10.911	2.840	19.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
82	2	10.968	0.775	9.326	-16.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
82	7	10.413	0.627	9.415	-13.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
82	8	10.435	0.616	9.445	-13.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
83	1A	21.098	-10.116	16.676	-56.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	--
83	1B	-7.853	-10.116	-6.452	-56.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
83	1C	21.098	14.896	16.676	43.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
83	1D	-7.853	14.896	-6.452	43.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
83	1I	26.508	-23.162	15.849	-52.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
83	1J	-13.263	-23.162	-5.625	-52.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	--
83	1K	26.508	27.942	15.849	39.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
83	1L	-13.263	27.942	-5.625	39.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
83	1Q	16.128	-7.518	11.628	-32.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
83	1R	-2.883	-7.518	-1.404	-32.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
83	1S	16.128	12.297	11.628	19.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
83	1T	-2.883	12.297	-1.404	19.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
83	2	9.429	3.757	7.242	-16.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
83	7	9.597	3.533	7.381	-13.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
83	8	9.610	3.502	7.435	-13.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
84	1A	21.689	-13.432	30.749	-41.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
84	1B	-6.205	-13.432	-32.671	-41.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
84	1C	21.689	21.776	30.749	36.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
84	1D	-6.205	21.776	-32.671	36.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
84	1I	19.117	-17.548	29.342	-31.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
84	1J	-3.632	-17.548	-31.264	-31.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
84	1K	19.117	25.892	29.342	27.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
84	1L	-3.632	25.892	-31.264	27.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
84	1Q	15.925	-7.133	16.406	-20.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
84	1R	-0.440	-7.133	-18.328	-20.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
84	1S	15.925	15.477	16.406	15.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
84	1T	-0.440	15.477	-18.328	15.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
84	2	11.024	6.139	-4.019	-8.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
84	7	11.169	5.930	-2.602	-6.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
84	8	11.179	5.875	-2.476	-6.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
85	1A	18.957	-20.322	28.085	-19.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
85	1B	-0.482	-20.322	-30.250	-19.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
85	1C	18.957	32.012	28.085	23.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
85	1D	-0.482	32.012	-30.250	23.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
85	1I	18.857	-17.303	24.919	-15.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
85	1J	-0.382	-17.303	-27.085	-15.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
85	1K	18.857	28.994	24.919	19.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
85	1L	-0.382	28.994	-27.085	19.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
85	1Q	16.787	-8.713	14.832	-8.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
85	1R	1.688	-8.713	-16.998	-8.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
85	1S	16.787	20.403	14.832	12.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
85	1T	1.688	20.403	-16.998	12.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
85	2	14.495	9.003	-4.724	0.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
85	7	14.089	8.566	-3.131	1.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
85	8	14.082	8.486	-3.008	1.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
86	1A	48.356	-24.023	43.597	-30.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
86	1B	-20.747	-24.023	-55.101	-30.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
86	1C	48.356	38.685	43.597	41.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
86	1D	-20.747	38.685	-55.101	41.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
86	1I	44.351	-20.384	37.492	-28.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
86	1J	-16.741	-20.384	-48.995	-28.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
86	1K	44.351	35.047	37.492	39.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
86	1L	-16.741	35.047	-48.995	39.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
86	1Q	35.599	-10.240	21.547	-14.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
86	1R	-7.990	-10.240	-33.051	-14.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
86	1S	35.599	24.902	21.547	25.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
86	1T	-7.990	24.902	-33.051	25.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--

86	2	22.913	13.800	-13.343	10.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
86	7	21.670	12.196	-10.870	9.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
86	8	21.600	12.091	-10.695	8.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
87	1A	39.319	-10.065	21.629	-12.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
87	1B	-23.150	-10.065	-8.906	-12.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
87	1C	39.319	12.494	21.629	8.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
87	1D	-23.150	12.494	-8.906	8.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
87	1I	48.638	-18.160	26.905	-12.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
87	1J	-32.469	-18.160	-14.182	-12.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.12	--
87	1K	48.638	20.589	26.905	8.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.12	--
87	1L	-32.469	20.589	-14.182	8.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
87	1Q	26.441	-6.223	15.353	-7.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
87	1R	-10.272	-6.223	-2.630	-7.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
87	1S	26.441	8.652	15.353	4.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
87	1T	-10.272	8.652	-2.630	4.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
87	2	8.572	0.917	8.370	-1.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
87	7	9.490	1.032	8.380	-1.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
87	8	9.531	1.039	8.384	-1.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
88	1A	30.019	-11.772	21.161	-17.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.07	--
88	1B	-14.293	-11.772	-7.790	-17.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	--
88	1C	30.019	13.598	21.161	12.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.07	--
88	1D	-14.293	13.598	-7.790	12.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	--
88	1I	42.099	-24.146	25.287	-19.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.10	--
88	1J	-26.374	-24.146	-11.917	-19.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.10	--
88	1K	42.099	25.972	25.287	14.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	--
88	1L	-26.374	25.972	-11.917	14.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.10	--
88	1Q	22.624	-8.163	15.446	-11.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
88	1R	-6.899	-8.163	-2.075	-11.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
88	1S	22.624	9.989	15.446	6.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
88	1T	-6.899	9.989	-2.075	6.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
88	2	11.798	0.933	9.968	-4.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
88	7	11.392	1.034	9.592	-4.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
88	8	11.410	1.039	9.580	-4.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
89	1A	28.951	-11.546	19.627	-34.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
89	1B	-14.355	-11.546	-6.490	-34.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
89	1C	28.951	13.657	19.627	25.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
89	1D	-14.355	13.657	-6.490	25.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
89	1I	37.272	-25.884	23.733	-34.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.07	--
89	1J	-22.677	-25.884	-10.596	-34.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	--
89	1K	37.272	27.995	23.733	26.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
89	1L	-22.677	27.995	-10.596	26.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
89	1Q	20.893	-8.467	14.772	-20.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
89	1R	-6.298	-8.467	-1.635	-20.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
89	1S	20.893	10.578	14.772	11.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
89	1T	-6.298	10.578	-1.635	11.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
89	2	12.892	1.208	9.637	-9.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
89	7	11.992	1.270	9.577	-7.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
89	8	12.017	1.270	9.594	-7.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
90	1A	24.104	-8.275	15.125	-53.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
90	1B	-11.196	-8.275	-2.927	-53.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
90	1C	24.104	12.373	15.125	39.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
90	1D	-11.196	12.373	-2.927	39.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
90	1I	29.168	-23.688	15.721	-50.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
90	1J	-16.260	-23.688	-3.523	-50.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
90	1K	29.168	27.786	15.721	37.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
90	1L	-16.260	27.786	-3.523	37.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
90	1Q	17.189	-6.977	11.370	-30.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
90	1R	-4.281	-6.977	0.828	-30.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
90	1S	17.189	11.075	11.370	17.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
90	1T	-4.281	11.075	0.828	17.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
90	2	10.747	2.935	8.302	-15.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
90	7	10.277	2.837	8.545	-12.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
90	8	10.302	2.824	8.577	-12.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
91	1A	18.406	-7.674	14.561	-52.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
91	1B	-6.255	-7.674	-5.149	-52.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
91	1C	18.406	15.113	14.561	39.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
91	1D	-6.255	15.113	-5.149	39.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
91	1I	20.805	-13.134	12.771	-47.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
91	1J	-8.655	-13.134	-3.359	-47.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
91	1K	20.805	20.573	12.771	35.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
91	1L	-8.655	20.573	-3.359	35.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
91	1Q	13.587	-4.356	9.946	-29.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
91	1R	-1.436	-4.356	-0.534	-29.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
91	1S	13.587	11.795	9.946	17.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
91	1T	-1.436	11.795	-0.534	17.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
91	2	8.566	5.721	5.916	-16.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
91	7	8.787	5.413	6.372	-13.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
91	8	8.819	5.376	6.426	-13.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
92	1A	19.805	-10.962	22.596	-39.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
92	1B	-5.641	-10.962	-18.160	-39.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--

92	1C	19.805	20.897	22.596	34.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
92	1D	-5.641	20.897	-18.160	34.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
92	1I	17.471	-10.180	21.969	-31.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
92	1J	-3.307	-10.180	-17.532	-31.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
92	1K	17.471	20.114	21.969	26.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
92	1L	-3.307	20.114	-17.532	26.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
92	1Q	14.487	-4.588	13.666	-19.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
92	1R	-0.323	-4.588	-9.230	-19.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
92	1S	14.487	14.523	13.666	14.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
92	1T	-0.323	14.523	-9.230	14.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
92	2	9.864	7.670	1.485	-8.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
92	7	10.128	7.267	2.380	-6.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
92	8	10.140	7.209	2.463	-6.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
93	1A	18.969	-17.436	27.788	-20.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
93	1B	-0.981	-17.436	-30.316	-20.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
93	1C	18.969	29.663	27.788	24.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
93	1D	-0.981	29.663	-30.316	24.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
93	1I	17.740	-13.819	23.798	-16.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
93	1J	0.247	-13.819	-26.326	-16.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
93	1K	17.740	26.046	23.798	20.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
93	1L	0.247	26.046	-26.326	20.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
93	1Q	16.467	-7.094	14.460	-8.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
93	1R	1.521	-7.094	-16.989	-8.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
93	1S	16.467	19.321	14.460	12.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
93	1T	1.521	19.321	-16.989	12.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
93	2	13.477	9.814	-4.691	0.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
93	7	13.353	9.163	-3.209	1.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
93	8	13.341	9.083	-3.081	1.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
94	1A	48.807	-31.087	42.865	-32.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
94	1B	-21.060	-31.087	-54.065	-32.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
94	1C	48.807	45.625	42.865	43.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
94	1D	-21.060	45.625	-54.065	43.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
94	1I	44.224	-29.926	38.019	-27.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
94	1J	-16.476	-29.926	-49.219	-27.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
94	1K	44.224	44.464	38.019	38.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
94	1L	-16.476	44.464	-49.219	38.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
94	1Q	35.698	-14.055	21.272	-14.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
94	1R	-7.950	-14.055	-32.472	-14.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
94	1S	35.698	28.593	21.272	25.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
94	1T	-7.950	28.593	-32.472	25.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
94	2	23.308	13.797	-13.018	10.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
94	7	21.938	12.168	-10.598	9.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
94	8	21.872	12.063	-10.420	9.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
95	1A	48.589	-29.852	44.162	-32.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
95	1B	-20.997	-29.852	-55.454	-32.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
95	1C	48.589	44.460	44.162	43.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
95	1D	-20.997	44.460	-55.454	43.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
95	1I	44.105	-28.886	39.048	-27.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
95	1J	-16.514	-28.886	-50.341	-27.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.04	--
95	1K	44.105	43.494	39.048	38.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	--
95	1L	-16.514	43.494	-50.341	38.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
95	1Q	35.583	-13.496	22.022	-14.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
95	1R	-7.992	-13.496	-33.314	-14.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
95	1S	35.583	28.104	22.022	25.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
95	1T	-7.992	28.104	-33.314	25.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
95	2	17.932	6.690	-1.986	4.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
95	7	18.661	7.992	-4.010	5.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
95	8	18.607	7.886	-3.829	5.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
96	1A	19.201	-17.283	27.734	-20.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
96	1B	-1.234	-17.283	-30.310	-20.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
96	1C	19.201	29.510	27.734	24.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
96	1D	-1.234	29.510	-30.310	24.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
96	1I	17.880	-13.849	24.140	-16.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
96	1J	0.087	-13.849	-26.717	-16.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
96	1K	17.880	26.077	24.140	20.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
96	1L	0.087	26.077	-26.717	20.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
96	1Q	16.585	-7.044	14.513	-8.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
96	1R	1.381	-7.044	-17.090	-8.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
96	1S	16.585	19.271	14.513	12.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
96	1T	1.381	19.271	-17.090	12.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
96	2	13.256	6.279	3.992	4.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
96	7	13.011	7.070	1.990	3.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
96	8	13.020	6.991	2.114	3.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
97	1A	19.643	-11.005	22.665	-39.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
97	1B	-5.525	-11.005	-18.238	-39.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
97	1C	19.643	20.936	22.665	34.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
97	1D	-5.525	20.936	-18.238	34.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
97	1I	17.435	-10.202	21.912	-31.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
97	1J	-3.318	-10.202	-17.484	-31.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
97	1K	17.435	20.133	21.912	26.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
97	1L	-3.318	20.133	-17.484	26.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
97	1Q	14.449	-4.609	13.655	-19.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
97	1R	-0.332	-4.609	-9.227	-19.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--

97	1S	14.449	14.540	13.655	14.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
97	1T	-0.332	14.540	-9.227	14.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
97	2	10.613	5.393	5.169	3.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
97	7	9.982	5.898	4.021	0.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
97	8	10.012	5.841	4.104	1.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
98	1A	18.272	-7.684	14.585	-52.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
98	1B	-6.153	-7.684	-5.165	-52.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
98	1C	18.272	15.117	14.585	39.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
98	1D	-6.153	15.117	-5.165	39.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
98	1I	20.750	-13.144	12.742	-47.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
98	1J	-8.631	-13.144	-3.322	-47.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
98	1K	20.750	20.577	12.742	35.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
98	1L	-8.631	20.577	-3.322	35.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
98	1Q	13.560	-4.353	9.915	-29.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
98	1R	-1.441	-4.353	-0.495	-29.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
98	1S	13.560	11.787	9.915	17.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
98	1T	-1.441	11.787	-0.495	17.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
98	2	8.856	4.130	6.842	-0.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
98	7	8.726	4.452	6.719	-3.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
98	8	8.762	4.418	6.770	-3.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
99	1A	24.184	-8.268	15.198	-53.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
99	1B	-11.298	-8.268	-2.962	-53.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
99	1C	24.184	12.358	15.198	39.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
99	1D	-11.298	12.358	-2.962	39.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
99	1I	29.253	-23.550	15.831	-50.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
99	1J	-16.367	-23.550	-3.594	-50.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
99	1K	29.253	27.640	15.831	37.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
99	1L	-16.367	27.640	-3.594	37.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
99	1Q	17.222	-6.938	11.392	-30.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
99	1R	-4.336	-6.938	0.845	-30.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
99	1S	17.222	11.027	11.392	17.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
99	1T	-4.336	11.027	0.845	17.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
99	2	8.521	2.590	9.083	-2.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
99	7	8.620	2.626	8.718	-5.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
99	8	8.674	2.614	8.764	-4.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
100	1A	29.062	-11.544	19.737	-34.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
100	1B	-14.503	-11.544	-6.579	-34.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
100	1C	29.062	13.646	19.737	25.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
100	1D	-14.503	13.646	-6.579	25.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
100	1I	37.357	-25.893	23.863	-35.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.07	--
100	1J	-22.798	-25.893	-10.705	-35.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	--
100	1K	37.357	27.994	23.863	26.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
100	1L	-22.798	27.994	-10.705	26.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
100	1Q	20.913	-8.468	14.811	-20.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
100	1R	-6.355	-8.468	-1.654	-20.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
100	1S	20.913	10.570	14.811	11.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
100	1T	-6.355	10.570	-1.654	11.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
100	2	10.066	1.860	10.764	-2.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
100	7	10.316	1.577	10.293	-3.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
100	8	10.355	1.566	10.325	-3.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
101	1A	30.137	-11.713	21.264	-17.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.07	--
101	1B	-14.460	-11.713	-7.873	-17.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	--
101	1C	30.137	13.537	21.264	12.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.07	--
101	1D	-14.460	13.537	-7.873	12.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	--
101	1I	42.217	-23.993	25.459	-19.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.11	--
101	1J	-26.540	-23.993	-12.068	-19.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.10	--
101	1K	42.217	25.817	25.459	14.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.11	--
101	1L	-26.540	25.817	-12.068	14.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.10	--
101	1Q	22.654	-8.116	15.503	-11.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
101	1R	-6.977	-8.116	-2.113	-11.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
101	1S	22.654	9.940	15.503	6.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
101	1T	-6.977	9.940	-2.113	6.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
101	2	12.504	1.845	10.876	-2.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
101	7	12.080	1.485	10.415	-3.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
101	8	12.110	1.483	10.430	-2.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
102	1A	39.293	-10.017	21.623	-12.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
102	1B	-23.172	-10.017	-8.868	-12.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
102	1C	39.293	12.458	21.623	8.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
102	1D	-23.172	12.458	-8.868	8.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
102	1I	48.507	-18.107	26.825	-12.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
102	1J	-32.386	-18.107	-14.071	-12.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.12	--
102	1K	48.507	20.548	26.825	8.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.12	--
102	1L	-32.386	20.548	-14.071	8.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
102	1Q	26.375	-6.195	15.341	-7.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
102	1R	-10.255	-6.195	-2.586	-7.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
102	1S	26.375	8.636	15.341	4.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
102	1T	-10.255	8.636	-2.586	4.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
102	2	14.962	2.464	10.559	-3.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
102	7	13.659	2.107	10.044	-2.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
102	8	13.697	2.112	10.052	-2.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

103	1A	48.401	-24.241	43.811	-30.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
103	1B	-20.804	-24.241	-55.468	-30.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	--
103	1C	48.401	38.901	43.811	41.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
103	1D	-20.804	38.901	-55.468	41.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
103	1I	44.261	-20.120	37.204	-28.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
103	1J	-16.665	-20.120	-48.861	-28.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
103	1K	44.261	34.780	37.204	39.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
103	1L	-16.665	34.780	-48.861	39.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
103	1Q	35.601	-10.217	21.525	-14.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
103	1R	-8.005	-10.217	-33.182	-14.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
103	1S	35.601	24.877	21.525	25.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
103	1T	-8.005	24.877	-33.182	25.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
103	2	17.716	6.759	-1.986	4.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
103	7	18.404	8.047	-3.983	5.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
103	8	18.352	7.942	-3.802	5.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
104	1A	19.034	-20.515	28.023	-19.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
104	1B	-0.665	-20.515	-30.166	-19.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
104	1C	19.034	32.174	28.023	23.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
104	1D	-0.665	32.174	-30.166	23.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
104	1I	18.719	-17.412	25.094	-15.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
104	1J	-0.350	-17.412	-27.237	-15.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
104	1K	18.719	29.071	25.094	19.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
104	1L	-0.350	29.071	-27.237	19.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
104	1Q	16.753	-8.788	14.854	-8.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
104	1R	1.615	-8.788	-16.997	-8.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
104	1S	16.753	20.447	14.854	12.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
104	1T	1.615	20.447	-16.997	12.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
104	2	13.414	6.374	4.114	4.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
104	7	13.400	6.977	2.205	3.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
104	8	13.399	6.899	2.327	3.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
105	1A	21.668	-13.536	30.787	-41.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
105	1B	-6.222	-13.536	-32.750	-41.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
105	1C	21.668	21.862	30.787	36.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
105	1D	-6.222	21.862	-32.750	36.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
105	1I	19.229	-17.410	29.288	-31.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	--
105	1J	-3.784	-17.410	-31.251	-31.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
105	1K	19.229	25.736	29.288	27.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
105	1L	-3.784	25.736	-31.251	27.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
105	1Q	15.961	-7.139	16.391	-20.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
105	1R	-0.516	-7.139	-18.354	-20.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
105	1S	15.961	15.465	16.391	15.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
105	1T	-0.516	15.465	-18.354	15.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
105	2	10.778	4.884	4.329	2.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
105	7	10.504	5.168	2.905	1.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
105	8	10.516	5.117	3.002	1.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
106	1A	20.993	-9.961	16.660	-56.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	--
106	1B	-7.799	-9.961	-6.369	-56.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
106	1C	20.993	14.727	16.660	43.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
106	1D	-7.799	14.727	-6.369	43.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
106	1I	26.450	-22.997	15.791	-52.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
106	1J	-13.256	-22.997	-5.500	-52.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	--
106	1K	26.450	27.763	15.791	39.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
106	1L	-13.256	27.763	-5.500	39.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
106	1Q	16.100	-7.444	11.594	-32.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
106	1R	-2.906	-7.444	-1.302	-32.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
106	1S	16.100	12.210	11.594	19.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
106	1T	-2.906	12.210	-1.302	19.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
106	2	8.887	2.707	6.390	-0.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
106	7	9.242	2.895	6.894	-3.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
106	8	9.272	2.867	6.942	-3.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
107	1A	28.789	-13.249	11.207	-56.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
107	1B	-15.872	-13.249	1.972	-56.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
107	1C	28.789	13.819	11.207	42.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
107	1D	-15.872	13.819	1.972	42.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
107	1I	34.637	-30.569	13.407	-58.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
107	1J	-21.720	-30.569	-0.227	-58.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	--
107	1K	34.637	31.139	13.407	43.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
107	1L	-21.720	31.139	-0.227	43.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
107	1Q	19.493	-10.345	10.290	-34.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
107	1R	-6.575	-10.345	2.890	-34.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
107	1S	19.493	10.915	10.290	19.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
107	1T	-6.575	10.915	2.890	19.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
107	2	7.460	0.326	8.618	-2.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
107	7	8.196	0.323	8.909	-5.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
107	8	8.221	0.315	8.941	-5.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
108	1A	34.888	-14.053	25.529	-34.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
108	1B	-20.494	-14.053	-9.219	-34.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
108	1C	34.888	12.201	25.529	25.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
108	1D	-20.494	12.201	-9.219	25.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
108	1I	44.521	-32.139	32.391	-38.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.07	--
108	1J	-30.128	-32.139	-16.080	-38.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	--
108	1K	44.521	30.288	32.391	29.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
108	1L	-30.128	30.288	-16.080	29.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.06	--

108	1Q	23.646	-11.840	19.642	-21.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	--
108	1R	-9.252	-11.840	-3.332	-21.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
108	1S	23.646	9.989	19.642	12.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
108	1T	-9.252	9.989	-3.332	12.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
108	2	8.689	-0.842	11.404	-2.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
108	7	9.216	-0.966	11.301	-4.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
108	8	9.261	-0.979	11.331	-4.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
109	1A	34.999	-12.011	26.859	-16.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.08	--
109	1B	-19.634	-12.011	-10.457	-16.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
109	1C	34.999	10.059	26.859	10.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.08	--
109	1D	-19.634	10.059	-10.457	10.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.08	--
109	1I	50.198	-28.543	31.663	-18.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.11	--
109	1J	-34.833	-28.543	-15.260	-18.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.11	--
109	1K	50.198	26.591	31.663	12.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.11	--
109	1L	-34.833	26.591	-15.260	12.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.11	--
109	1Q	25.439	-10.727	19.782	-11.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	--
109	1R	-10.074	-10.727	-3.380	-11.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
109	1S	25.439	8.776	19.782	5.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
109	1T	-10.074	8.776	-3.380	5.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
109	2	11.857	-0.940	12.045	-3.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
109	7	11.603	-1.106	11.933	-3.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
109	8	11.645	-1.117	11.945	-3.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
110	1A	39.408	-9.449	23.217	-11.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
110	1B	-24.681	-9.449	-9.743	-11.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
110	1C	39.408	9.085	23.217	7.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.08	--
110	1D	-24.681	9.085	-9.743	7.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.08	--
110	1I	52.717	-21.051	25.871	-11.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.13	--
110	1J	-37.989	-21.051	-12.397	-11.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.13	--
110	1K	52.717	20.688	25.871	6.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.13	--
110	1L	-37.989	20.688	-12.397	6.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.13	--
110	1Q	26.950	-7.653	15.981	-7.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.06	--
110	1R	-12.222	-7.653	-2.507	-7.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
110	1S	26.950	7.289	15.981	3.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
110	1T	-12.222	7.289	-2.507	3.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.06	--
110	2	13.783	0.041	10.149	-3.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
110	7	12.577	-0.096	9.989	-3.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
110	8	12.610	-0.100	9.993	-3.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
111	1A	51.625	-7.026	25.624	-14.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.10	--
111	1B	-31.168	-7.026	-13.093	-14.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	--
111	1C	51.625	10.300	25.624	13.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	--
111	1D	-31.168	10.300	-13.093	13.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.10	--
111	1I	62.860	-10.738	30.223	-16.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.14	--
111	1J	-42.403	-10.738	-17.692	-16.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.14	--
111	1K	62.860	14.012	30.223	15.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.14	--
111	1L	-42.403	14.012	-17.692	15.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.14	--
111	1Q	34.641	-4.125	17.419	-8.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
111	1R	-14.184	-4.125	-4.888	-8.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
111	1S	34.641	7.399	17.419	7.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
111	1T	-14.184	7.399	-4.888	7.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.07	--
111	2	19.733	2.930	11.143	-2.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
111	7	17.685	2.617	10.327	-2.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
111	8	17.739	2.629	10.332	-2.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
112	1A	44.195	-5.735	19.986	-14.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
112	1B	-27.852	-5.735	-7.611	-14.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.09	--
112	1C	44.195	10.143	19.986	12.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
112	1D	-27.852	10.143	-7.611	12.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.09	--
112	1I	63.357	-11.022	29.762	-15.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.14	--
112	1J	-47.015	-11.022	-17.387	-15.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.14	--
112	1K	63.357	15.430	29.762	14.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.14	--
112	1L	-47.015	15.430	-17.387	14.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.14	--
112	1Q	31.106	-4.749	16.397	-8.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
112	1R	-14.764	-4.749	-4.022	-8.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
112	1S	31.106	9.157	16.397	7.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	--
112	1T	-14.764	9.157	-4.022	7.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
112	2	16.020	3.285	10.155	-2.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.04	--
112	7	14.359	3.150	9.693	-2.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
112	8	14.396	3.169	9.695	-2.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
113	1A	46.182	-24.343	44.504	-29.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
113	1B	-18.644	-24.343	-55.988	-29.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
113	1C	46.182	38.716	44.504	40.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
113	1D	-18.644	38.716	-55.988	40.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
113	1I	32.485	-23.802	22.050	-16.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
113	1J	-4.947	-23.802	-33.534	-16.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
113	1K	32.485	38.175	22.050	27.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	--
113	1L	-4.947	38.175	-33.534	27.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
113	1Q	32.274	-11.065	18.242	-11.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
113	1R	-4.736	-11.065	-29.726	-11.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
113	1S	32.274	25.438	18.242	22.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
113	1T	-4.736	25.438	-29.726	22.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
113	2	24.788	13.804	-14.918	10.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
113	7	22.754	12.195	-11.812	9.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
113	8	22.704	12.092	-11.634	9.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
114	1A	47.749	-27.368	46.590	-31.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
114	1B	-20.377	-27.368	-57.943	-31.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
114	1C	47.749	41.913	46.590	42.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
114	1D	-20.377	41.913	-57.943	42.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
114	1I	36.437	-26.717	27.394	-20.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
114	1J	-9.066	-26.717	-38.747	-20.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
114	1K	36.437	41.262	27.394	31.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	--
114	1L	-9.066	41.262	-38.747	31.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
114	1Q	33.498	-12.414	19.981	-13.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
114	1R	-6.126	-12.414	-31.334	-13.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
114	1S	33.498	26.959	19.981	23.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
114	1T	-6.126	26.959	-31.334	23.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
114	2	24.401	14.215	-14.576	11.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
114	7	22.481	12.487	-11.583	9.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
114	8	22.425	12.384	-11.400	9.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
115	1A	49.070	-30.014	47.444	-32.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
115	1B	-21.580	-30.014	-58.718	-32.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
115	1C	49.070	44.606	47.444	43.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
115	1D	-21.580	44.606	-58.718	43.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
115	1I	40.105	-29.195	32.967	-23.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
115	1J	-12.616	-29.195	-44.242	-23.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
115	1K	40.105	43.787	32.967	34.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.05	--
115	1L	-12.616	43.787	-44.242	34.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	--
115	1Q	34.689	-13.562	21.487	-14.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
115	1R	-7.199	-13.562	-32.761	-14.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
115	1S	34.689	28.153	21.487	24.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
115	1T	-7.199	28.153	-32.761	24.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
115	2	24.222	14.405	-14.187	10.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
115	7	22.406	12.613	-11.321	9.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
115	8	22.355	12.510	-11.143	9.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
116	1A	49.552	-32.413	48.286	-33.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
116	1B	-22.067	-32.413	-59.582	-33.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
116	1C	49.552	46.985	48.286	44.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
116	1D	-22.067	46.985	-59.582	44.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
116	1I	42.958	-31.494	39.382	-26.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	--
116	1J	-15.473	-31.494	-50.678	-26.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
116	1K	42.958	46.066	39.382	36.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	--
116	1L	-15.473	46.066	-50.678	36.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.05	--
116	1Q	35.513	-14.662	23.128	-14.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
116	1R	-8.029	-14.662	-34.424	-14.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
116	1S	35.513	29.235	23.128	25.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
116	1T	-8.029	29.235	-34.424	25.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
116	2	23.585	14.235	-13.580	10.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
116	7	22.002	12.475	-10.954	9.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
116	8	21.947	12.370	-10.772	9.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
117	1A	46.856	-35.200	46.010	-30.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	--
117	1B	-19.241	-35.200	-57.664	-30.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
117	1C	46.856	49.605	46.010	41.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.05	--
117	1D	-19.241	49.605	-57.664	41.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
117	1I	47.381	-33.420	47.480	-32.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
117	1J	-19.765	-33.420	-59.134	-32.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
117	1K	47.381	47.825	47.480	43.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
117	1L	-19.765	47.825	-59.134	43.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
117	1Q	35.944	-15.798	24.514	-15.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
117	1R	-8.328	-15.798	-36.168	-15.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
117	1S	35.944	30.203	24.514	26.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
117	1T	-8.328	30.203	-36.168	26.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
117	2	22.049	13.565	-12.876	10.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
117	7	21.133	12.062	-10.641	9.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
117	8	21.080	11.958	-10.460	9.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
118	1A	19.575	-10.689	29.629	-17.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
118	1B	-1.138	-10.689	-32.380	-17.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
118	1C	19.575	21.543	29.629	21.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
118	1D	-1.138	21.543	-32.380	21.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
118	1I	15.384	-13.603	13.023	-11.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
118	1J	3.053	-13.603	-15.774	-11.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
118	1K	15.384	24.457	13.023	15.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
118	1L	3.053	24.457	-15.774	15.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
118	1Q	16.235	-5.647	12.403	-6.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
118	1R	2.202	-5.647	-15.154	-6.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
118	1S	16.235	16.501	12.403	11.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
118	1T	2.202	16.501	-15.154	11.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
118	2	15.395	8.438	-6.521	1.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
118	7	14.608	8.001	-4.367	1.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
118	8	14.604	7.926	-4.239	1.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)</								

119	1K	15.881	27.033	14.424	19.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
119	1L	2.284	27.033	-16.619	19.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
119	1Q	15.983	-6.317	12.127	-8.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
119	1R	2.181	-6.317	-14.323	-8.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
119	1S	15.983	18.269	12.127	12.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
119	1T	2.181	18.269	-14.323	12.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
119	2	15.151	9.902	-5.876	1.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
119	7	14.396	9.170	-3.833	1.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
119	8	14.392	9.092	-3.708	1.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
120	1A	17.909	-14.884	27.993	-23.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
120	1B	-0.688	-14.884	-29.756	-23.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
120	1C	17.909	27.440	27.993	26.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
120	1D	-0.688	27.440	-29.756	26.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
120	1I	15.079	-15.299	17.698	-17.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
120	1J	2.142	-15.299	-19.461	-17.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
120	1K	15.079	27.855	17.698	21.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
120	1L	2.142	27.855	-19.461	21.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
120	1Q	15.428	-6.672	13.165	-9.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
120	1R	1.792	-6.672	-14.928	-9.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
120	1S	15.428	19.228	13.165	13.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
120	1T	1.792	19.228	-14.928	13.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
120	2	13.976	10.841	-5.229	-0.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
120	7	13.439	9.894	-3.331	1.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
120	8	13.443	9.814	-3.209	1.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
121	1A	17.930	-16.625	25.924	-23.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
121	1B	-0.754	-16.625	-27.509	-23.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
121	1C	17.930	29.212	25.924	26.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
121	1D	-0.754	29.212	-27.509	26.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
121	1I	16.014	-14.656	20.836	-18.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
121	1J	1.163	-14.656	-22.421	-18.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
121	1K	16.014	27.243	20.836	21.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
121	1L	1.163	27.243	-22.421	21.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
121	1Q	15.617	-6.942	13.395	-9.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
121	1R	1.559	-6.942	-14.980	-9.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
121	1S	15.617	19.528	13.395	13.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
121	1T	1.559	19.528	-14.980	13.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
121	2	13.223	10.666	-4.247	-0.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
121	7	12.867	9.695	-2.591	0.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
121	8	12.874	9.614	-2.472	0.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
122	1A	20.260	-16.036	27.727	-19.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
122	1B	-1.756	-16.036	-30.374	-19.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
122	1C	20.260	26.848	27.727	23.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
122	1D	-1.756	26.848	-30.374	23.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
122	1I	19.362	-15.076	27.632	-16.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
122	1J	-0.858	-15.076	-30.280	-16.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
122	1K	19.362	25.887	27.632	21.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
122	1L	-0.858	25.887	-30.280	21.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
122	1Q	17.358	-7.277	15.385	-8.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
122	1R	1.146	-7.277	-18.033	-8.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
122	1S	17.358	18.088	15.385	12.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
122	1T	1.146	18.088	-18.033	12.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
122	2	13.920	8.103	-4.473	1.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
122	7	13.689	7.662	-3.064	1.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
122	8	13.695	7.589	-2.938	1.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
123	1A	15.538	-19.987	28.458	-39.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
123	1B	0.967	-19.987	-29.459	-39.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
123	1C	15.538	25.536	28.458	35.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
123	1D	0.967	25.536	-29.459	35.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
123	1I	14.060	-18.480	10.928	-21.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
123	1J	2.445	-18.480	-11.929	-21.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
123	1K	14.060	24.030	10.928	18.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
123	1L	2.445	24.030	-11.929	18.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
123	1Q	13.240	-9.308	11.470	-16.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
123	1R	3.265	-9.308	-12.471	-16.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
123	1S	13.240	14.857	11.470	13.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
123	1T	3.265	14.857	-12.471	13.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
123	2	13.439	1.783	-5.347	-8.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
123	7	12.878	2.571	-3.152	-5.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
123	8	12.888	2.529	-3.036	-5.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
124	1A	21.264	-8.454	33.034	-41.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
124	1B	-6.611	-8.454	-29.876	-41.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
124	1C	21.264	17.815	33.034	36.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
124	1D	-6.611	17.815	-29.876	36.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
124	1I	14.421	-9.945	14.451	-25.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
124	1J	0.232	-9.945	-11.293	-25.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
124	1K	14.421	19.306	14.451	20.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
124	1L	0.232	19.306	-11.293	20.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
124	1Q	14.387	-4.095	14.648	-18.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
124	1R	0.266	-4.095	-11.490	-18.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
124	1S	14.387	13.456	14.648	14.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
124	1T	0.266	13.456	-11.490	14.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
124	2	11.447	6.245	-4.356	-9.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
124	7	11.196	6.257	-2.307	-7.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--

124	8	11.215	6.202	-2.197	-7.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
125	1A	16.814	-5.260	17.747	-42.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
125	1B	-4.275	-5.260	-12.422	-42.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
125	1C	16.814	16.234	17.747	37.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
125	1D	-4.275	16.234	-12.422	37.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
125	1I	12.378	-6.488	12.014	-28.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
125	1J	0.161	-6.488	-6.689	-28.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
125	1K	12.378	17.463	12.014	23.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
125	1L	0.161	17.463	-6.689	23.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
125	1Q	11.849	-2.116	9.830	-19.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
125	1R	0.691	-2.116	-4.506	-19.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
125	1S	11.849	13.090	9.830	15.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
125	1T	0.691	13.090	-4.506	15.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
125	2	9.295	8.365	2.389	-9.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
125	7	9.347	7.956	3.160	-7.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
125	8	9.380	7.897	3.235	-7.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
126	1A	16.583	-5.978	17.831	-40.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
126	1B	-4.057	-5.978	-12.683	-40.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
126	1C	16.583	16.976	17.831	35.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
126	1D	-4.057	16.976	-12.683	35.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
126	1I	14.178	-3.181	15.579	-31.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
126	1J	-1.653	-3.181	-10.431	-31.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
126	1K	14.178	14.179	15.579	26.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
126	1L	-1.653	14.179	-10.431	26.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
126	1Q	12.211	-1.513	10.688	-20.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
126	1R	0.314	-1.513	-5.539	-20.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
126	1S	12.211	12.511	10.688	15.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
126	1T	0.314	12.511	-5.539	15.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
126	2	8.450	8.375	1.776	-9.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
126	7	8.832	7.969	2.743	-6.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
126	8	8.867	7.910	2.821	-6.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
127	1A	14.929	-20.210	28.773	-40.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
127	1B	1.532	-20.210	-29.983	-40.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
127	1C	14.929	25.686	28.773	37.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
127	1D	1.532	25.686	-29.983	37.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
127	1I	15.543	-21.533	27.434	-34.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
127	1J	0.918	-21.533	-28.644	-34.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
127	1K	15.543	27.009	27.434	31.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
127	1L	0.918	27.009	-28.644	31.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
127	1Q	13.439	-10.104	15.402	-20.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
127	1R	3.022	-10.104	-16.612	-20.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
127	1S	13.439	15.579	15.402	17.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
127	1T	3.022	15.579	-16.612	17.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
127	2	11.949	3.173	-3.339	-7.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
127	7	11.966	3.386	-2.000	-5.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
127	8	11.979	3.344	-1.884	-5.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
128	1A	32.507	-62.619	73.154	-80.834	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.89	0.09	--
128	1B	-14.908	-62.619	-82.210	-80.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.09	--
128	1C	32.507	59.356	73.154	67.619	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.85	0.09	--
128	1D	-14.908	59.356	-82.210	67.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	--
128	1I	24.358	-55.074	21.739	-43.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
128	1J	-6.760	-55.074	-30.795	-43.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.04	--
128	1K	24.358	51.812	21.739	30.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
128	1L	-6.760	51.812	-30.795	30.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
128	1Q	20.371	-29.935	25.828	-36.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
128	1R	-2.772	-29.935	-34.884	-36.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
128	1S	20.371	26.673	25.828	23.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
128	1T	-2.772	26.673	-34.884	23.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
128	2	14.111	-7.946	-14.959	-19.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
128	7	13.545	-5.620	-11.021	-15.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
128	8	13.541	-5.627	-10.858	-15.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
129	1A	21.840	-18.231	16.449	-61.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
129	1B	-9.335	-18.231	-6.615	-61.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
129	1C	21.840	24.807	16.449	48.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
129	1D	-9.335	24.807	-6.615	48.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
129	1I	19.412	-18.861	11.375	-34.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
129	1J	-6.907	-18.861	-1.541	-34.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
129	1K	19.412	25.437	11.375	21.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
129	1L	-6.907	25.437	-1.541	21.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
129	1Q	14.286	-8.368	10.196	-29.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
129	1R	-1.780	-8.368	-0.362	-29.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
129	1S	14.286	14.945	10.196	16.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
129	1T	-1.780	14.945	-0.362	16.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
129	2	8.561	2.753	6.681	-18.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
129	7	8.871	3.401	6.948	-14.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
129	8	8.903	3.368	6.995	-14.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
130	1A	14.995	-1.822	12.980	-50.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
130	1B	-3.725	-1.822	-4.008	-50.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
130	1C	14.995	11.248	12.980	38.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
130	1D	-3.725	11.248	-4.008	38.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--

130	1I	13.050	-3.770	11.309	-32.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
130	1J	-1.780	-3.770	-2.337	-32.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
130	1K	13.050	13.196	11.309	21.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
130	1L	-1.780	13.196	-2.337	21.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
130	1Q	10.628	-0.451	8.813	-25.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
130	1R	0.642	-0.451	0.159	-25.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
130	1S	10.628	9.877	8.813	13.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
130	1T	0.642	9.877	0.159	13.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
130	2	7.839	6.139	5.440	-16.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
130	7	8.121	6.185	5.972	-12.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
130	8	8.162	6.146	6.022	-12.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
131	1A	15.619	-2.701	13.444	-48.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
131	1B	-4.343	-2.701	-4.350	-48.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
131	1C	15.619	12.091	13.444	37.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
131	1D	-4.343	12.091	-4.350	37.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
131	1I	14.559	-4.859	11.418	-40.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
131	1J	-3.282	-4.859	-2.324	-40.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
131	1K	14.559	14.249	11.418	28.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
131	1L	-3.282	14.249	-2.324	28.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
131	1Q	11.114	-0.917	8.945	-26.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
131	1R	0.162	-0.917	0.149	-26.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
131	1S	11.114	10.307	8.945	14.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
131	1T	0.162	10.307	0.149	14.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
131	2	7.886	6.781	5.382	-15.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
131	7	8.142	6.560	5.967	-12.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
131	8	8.191	6.520	6.018	-12.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
132	1A	25.368	-40.576	66.966	-73.863	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.57	0.08	--
132	1B	-7.813	-40.576	-75.830	-73.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
132	1C	25.368	37.272	66.966	60.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	--
132	1D	-7.813	37.272	-75.830	60.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
132	1I	31.805	-68.328	66.966	-77.507	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.97	0.08	--
132	1J	-14.249	-68.328	-75.830	-77.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.08	--
132	1K	31.805	65.024	66.966	64.313	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.93	0.08	--
132	1L	-14.249	65.024	-75.830	64.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.08	--
132	1Q	20.430	-27.907	34.902	-43.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.05	--
132	1R	-2.875	-27.907	-43.766	-43.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
132	1S	20.430	24.603	34.902	29.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
132	1T	-2.875	24.603	-43.766	29.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
132	2	13.413	-4.649	-10.758	-17.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
132	7	13.113	-3.652	-8.444	-13.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
132	8	13.113	-3.659	-8.285	-13.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
133	1A	49.069	-68.556	61.754	-77.313	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.44	0.10	--
133	1B	-32.410	-68.556	-40.737	-77.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.10	--
133	1C	49.069	60.499	61.754	61.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.10	--
133	1D	-32.410	60.499	-40.737	61.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
133	1I	51.461	-64.529	30.004	-38.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.05	--
133	1J	-34.801	-64.529	-8.988	-38.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
133	1K	51.461	56.473	30.004	22.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	--
133	1L	-34.801	56.473	-8.988	22.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
133	1Q	30.017	-35.043	30.516	-35.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
133	1R	-13.358	-35.043	-9.500	-35.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
133	1S	30.017	26.987	30.516	19.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
133	1T	-13.358	26.987	-9.500	19.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
133	2	11.665	-12.014	20.715	-20.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
133	7	11.809	-9.334	18.338	-16.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
133	8	11.807	-9.333	18.334	-16.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
134	1A	23.956	-26.579	12.251	-60.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
134	1B	-11.095	-26.579	0.119	-60.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
134	1C	23.956	29.525	12.251	46.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
134	1D	-11.095	29.525	0.119	46.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
134	1I	32.871	-27.818	15.354	-31.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
134	1J	-20.010	-27.818	-2.983	-31.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
134	1K	32.871	30.764	15.354	18.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
134	1L	-20.010	30.764	-2.983	18.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
134	1Q	17.982	-12.562	10.744	-28.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
134	1R	-5.121	-12.562	1.626	-28.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
134	1S	17.982	15.509	10.744	14.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
134	1T	-5.121	15.509	1.626	14.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
134	2	8.061	-1.418	8.728	-17.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
134	7	8.652	-0.249	8.855	-14.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
134	8	8.678	-0.269	8.888	-14.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
135	1A	17.951	-10.576	15.626	-52.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
135	1B	-4.986	-10.576	-4.807	-52.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
135	1C	17.951	17.711	15.626	40.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
135	1D	-4.986	17.711	-4.807	40.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
135	1I	20.936	-11.149	16.201	-35.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
135	1J	-7.971	-11.149	-5.382	-35.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
135	1K	20.936	18.284	16.201	23.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
135	1L	-7.971	18.284	-5.382	23.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
135	1Q	13.965	-4.142	10.847	-26.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
135	1R	-1.000	-4.142	-0.028	-26.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
135	1S	13.965	11.278	10.847	14.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
135	1T	-1.000	11.278	-0.028	14.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--

135	2	9.390	3.534	7.075	-15.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
135	7	9.422	3.889	7.379	-12.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
135	8	9.463	3.867	7.417	-12.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

136	1A	18.063	-6.250	15.696	-50.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
136	1B	-5.120	-6.250	-5.016	-50.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
136	1C	18.063	13.319	15.696	38.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
136	1D	-5.120	13.319	-5.016	38.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
136	1I	19.956	-13.726	14.454	-42.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
136	1J	-7.013	-13.726	-3.775	-42.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
136	1K	19.956	20.795	14.454	29.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
136	1L	-7.013	20.795	-3.775	29.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
136	1Q	13.748	-3.741	10.399	-27.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
136	1R	-0.805	-3.741	0.281	-27.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
136	1S	13.748	10.810	10.399	15.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
136	1T	-0.805	10.810	0.281	15.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
136	2	10.308	4.567	6.804	-14.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
136	7	10.032	4.597	7.243	-12.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
136	8	10.067	4.580	7.275	-12.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

137	1A	42.491	-51.757	82.310	-47.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
137	1B	-31.084	-51.757	-54.063	-47.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
137	1C	42.491	43.277	82.310	38.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
137	1D	-31.084	43.277	-54.063	38.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
137	1I	59.790	-57.684	47.886	-27.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.06	--
137	1J	-48.383	-57.684	-19.638	-27.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	--
137	1K	59.790	49.204	47.886	18.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.06	--
137	1L	-48.383	49.204	-19.638	18.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
137	1Q	27.590	-29.023	43.716	-22.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
137	1R	-16.183	-29.023	-15.468	-22.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
137	1S	27.590	20.543	43.716	13.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
137	1T	-16.183	20.543	-15.468	13.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
137	2	4.054	-10.792	27.070	-11.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
137	7	5.832	-8.601	24.098	-9.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
137	8	5.843	-8.608	24.071	-9.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

138	1A	28.844	-27.101	27.434	-38.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
138	1B	-14.388	-27.101	-12.972	-38.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
138	1C	28.844	28.104	27.434	29.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
138	1D	-14.388	28.104	-12.972	29.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
138	1I	39.352	-28.151	26.970	-21.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
138	1J	-24.896	-28.151	-12.507	-21.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
138	1K	39.352	29.154	26.970	12.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	--
138	1L	-24.896	29.154	-12.507	12.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
138	1Q	21.216	-13.009	18.242	-18.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
138	1R	-6.760	-13.009	-3.780	-18.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
138	1S	21.216	14.012	18.242	9.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
138	1T	-6.760	14.012	-3.780	9.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
138	2	9.392	-3.183	11.770	-10.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
138	7	9.825	-1.658	11.190	-8.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
138	8	9.867	-1.657	11.217	-8.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

139	1A	22.371	-14.474	18.288	-36.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
139	1B	-7.290	-14.474	-7.009	-36.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
139	1C	22.371	19.621	18.288	28.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
139	1D	-7.290	19.621	-7.009	28.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
139	1I	26.755	-13.519	21.953	-25.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.08	--
139	1J	-11.674	-13.519	-10.674	-25.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
139	1K	26.755	18.666	21.953	17.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
139	1L	-11.674	18.666	-10.674	17.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
139	1Q	17.144	-5.676	12.833	-18.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
139	1R	-2.063	-5.676	-1.554	-18.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
139	1S	17.144	10.823	12.833	10.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
139	1T	-2.063	10.823	-1.554	10.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
139	2	11.169	1.968	7.993	-10.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
139	7	11.114	2.490	8.121	-8.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
139	8	11.155	2.484	8.140	-8.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

140	1A	22.456	-11.005	18.878	-35.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
140	1B	-7.410	-11.005	-7.471	-35.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
140	1C	22.456	16.154	18.878	26.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
140	1D	-7.410	16.154	-7.471	26.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
140	1I	27.039	-17.425	18.663	-30.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.08	--
140	1J	-11.994	-17.425	-7.257	-30.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
140	1K	27.039	22.575	18.663	22.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
140	1L	-11.994	22.575	-7.257	22.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
140	1Q	17.185	-5.777	12.285	-19.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
140	1R	-2.139	-5.777	-0.879	-19.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
140	1S	17.185	10.927	12.285	11.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
140	1T	-2.139	10.927	-0.879	11.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
140	2	12.102	2.760	7.785	-9.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
140	7	11.625	2.998	7.988	-7.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
140	8	11.653	2.998	8.000	-7.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

141	1A	39.281	-30.826	81.077	-39.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
141	1B	-28.055	-30.826	-52.725	-39.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--

141	1C	39.281	22.339	81.077	30.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
141	1D	-28.055	22.339	-52.725	30.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
141	1I	60.123	-61.822	75.617	-47.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
141	1J	-48.898	-61.822	-47.265	-47.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	--
141	1K	60.123	53.335	75.617	38.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	--
141	1L	-48.898	53.335	-47.265	38.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
141	1Q	26.856	-25.147	49.860	-25.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
141	1R	-15.631	-25.147	-21.507	-25.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
141	1S	26.856	16.661	49.860	15.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
141	1T	-15.631	16.661	-21.507	15.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
141	2	11.787	-5.516	25.790	-9.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
141	7	10.419	-5.554	23.357	-8.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
141	8	10.431	-5.568	23.331	-8.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

142	1A	53.099	-32.180	65.794	-18.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.10	--
142	1B	-40.798	-32.180	-38.941	-18.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	--
142	1C	53.099	23.355	65.794	12.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.10	--
142	1D	-40.798	23.355	-38.941	12.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
142	1I	70.162	-42.501	51.567	-15.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.14	--
142	1J	-57.860	-42.501	-24.714	-15.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.13	--
142	1K	70.162	33.677	51.567	9.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.14	--
142	1L	-57.860	33.677	-24.714	9.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.13	--
142	1Q	32.883	-21.633	39.673	-10.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.07	--
142	1R	-20.582	-21.633	-12.820	-10.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	--
142	1S	32.883	12.809	39.673	4.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
142	1T	-20.582	12.809	-12.820	4.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	--
142	2	5.706	-9.128	25.460	-5.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
142	7	7.082	-7.830	22.803	-5.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
142	8	7.120	-7.861	22.817	-5.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

143	1A	39.766	-23.646	26.827	-20.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
143	1B	-24.117	-23.646	-12.114	-20.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
143	1C	39.766	24.626	26.827	14.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
143	1D	-24.117	24.626	-12.114	14.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.07	--
143	1I	46.591	-25.074	30.281	-16.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.11	--
143	1J	-30.942	-25.074	-15.568	-16.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
143	1K	46.591	26.054	30.281	10.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.11	--
143	1L	-30.942	26.054	-15.568	10.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.11	--
143	1Q	25.850	-11.588	18.822	-11.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
143	1R	-10.201	-11.588	-4.110	-11.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
143	1S	25.850	12.567	18.822	5.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	--
143	1T	-10.201	12.567	-4.110	5.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
143	2	9.194	-2.516	12.269	-5.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
143	7	10.083	-1.260	11.606	-4.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
143	8	10.117	-1.255	11.617	-4.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

144	1A	30.938	-14.634	20.182	-18.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
144	1B	-14.961	-14.634	-8.721	-18.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
144	1C	30.938	18.699	20.182	14.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	--
144	1D	-14.961	18.699	-8.721	14.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
144	1I	31.322	-12.697	25.904	-14.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.10	--
144	1J	-15.345	-12.697	-14.444	-14.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
144	1K	31.322	16.762	25.904	10.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.10	--
144	1L	-15.345	16.762	-14.444	10.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.10	--
144	1Q	20.405	-5.620	14.075	-10.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
144	1R	-4.428	-5.620	-2.615	-10.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
144	1S	20.405	9.685	14.075	5.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
144	1T	-4.428	9.685	-2.615	5.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
144	2	10.585	1.283	8.461	-5.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
144	7	10.998	1.822	8.440	-4.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
144	8	11.031	1.826	8.451	-4.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

145	1A	28.684	-12.363	22.232	-18.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.07	--
145	1B	-12.679	-12.363	-10.526	-18.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
145	1C	28.684	16.445	22.232	13.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
145	1D	-12.679	16.445	-10.526	13.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
145	1I	33.908	-17.608	24.264	-18.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.10	--
145	1J	-17.903	-17.608	-12.557	-18.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.10	--
145	1K	33.908	21.690	24.264	13.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.10	--
145	1L	-17.903	21.690	-12.557	13.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
145	1Q	20.478	-6.232	14.318	-11.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
145	1R	-4.473	-6.232	-2.611	-11.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
145	1S	20.478	10.315	14.318	6.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
145	1T	-4.473	10.315	-2.611	6.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
145	2	11.475	1.893	8.380	-4.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
145	7	11.456	2.193	8.380	-4.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
145	8	11.483	2.199	8.385	-4.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

146	1A	42.534	-26.258	61.514	-15.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
146	1B	-30.306	-26.258	-34.492	-15.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
146	1C	42.534	17.440	61.514	9.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
146	1D	-30.306	17.440	-34.492	9.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
146	1I	71.567	-43.100	60.884	-19.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.14	--
146	1J	-59.339	-43.100	-33.862	-19.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
146	1K	71.567	34.282	60.884	13.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.14	--
146	1L	-59.339	34.282	-33.862	13.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.14	--
146	1Q	30.722	-20.414	40.871	-10.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--
146	1R	-18.494	-20.414	-13.849	-10.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.06	--

146	1S	30.722	11.596	40.871	4.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	--
146	1T	-18.494	11.596	-13.849	4.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.06	--
146	2	9.126	-5.282	22.041	-5.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
146	7	9.119	-5.522	20.804	-4.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
146	8	9.154	-5.552	20.817	-4.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
147	1A	41.735	-12.050	22.219	-10.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
147	1B	-24.185	-12.050	-10.712	-10.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.07	--
147	1C	41.735	15.491	22.219	8.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
147	1D	-24.185	15.491	-10.712	8.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.07	--
147	1I	34.711	-10.649	28.551	-11.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.11	--
147	1J	-17.160	-10.649	-17.044	-11.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.11	--
147	1K	34.711	14.089	28.551	9.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	--
147	1L	-17.160	14.089	-17.044	9.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.11	--
147	1Q	24.306	-4.675	15.023	-6.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	--
147	1R	-6.756	-4.675	-3.517	-6.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.04	--
147	1S	24.306	8.115	15.023	4.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
147	1T	-6.756	8.115	-3.517	4.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.04	--
147	2	9.598	1.201	8.451	-1.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
147	7	10.821	1.611	8.443	-1.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
147	8	10.862	1.619	8.447	-1.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
148	1A	41.122	-11.144	24.425	-10.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
148	1B	-23.389	-11.144	-12.851	-10.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
148	1C	41.122	14.566	24.425	8.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
148	1D	-23.389	14.566	-12.851	8.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
148	1I	43.091	-14.777	28.829	-10.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
148	1J	-25.358	-14.777	-17.256	-10.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.11	--
148	1K	43.091	18.199	28.829	8.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.11	--
148	1L	-25.358	18.199	-17.256	8.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
148	1Q	26.217	-5.391	15.656	-6.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
148	1R	-8.484	-5.391	-4.082	-6.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
148	1S	26.217	8.813	15.656	4.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
148	1T	-8.484	8.813	-4.082	4.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
148	2	10.072	1.250	8.013	-0.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
148	7	10.897	1.511	7.935	-0.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
148	8	10.924	1.518	7.939	-0.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
149	1A	32.758	-26.341	26.516	-12.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.08	--
149	1B	-18.915	-26.341	-4.264	-12.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
149	1C	32.758	16.976	26.516	6.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
149	1D	-18.915	16.976	-4.264	6.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
149	1I	55.092	-38.778	36.759	-11.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.15	--
149	1J	-41.248	-38.778	-14.507	-11.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.14	--
149	1K	55.092	29.413	36.759	5.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.15	--
149	1L	-41.248	29.413	-14.507	5.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
149	1Q	25.462	-20.900	24.296	-8.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
149	1R	-11.618	-20.900	-2.043	-8.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.07	--
149	1S	25.462	11.535	24.296	2.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
149	1T	-11.618	11.535	-2.043	2.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.07	--
149	2	7.749	-5.348	15.999	-3.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
149	7	8.723	-5.738	15.900	-3.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
149	8	8.749	-5.775	15.916	-3.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
150	1A	45.557	-25.000	34.564	-18.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.11	--
150	1B	-37.582	-25.000	-19.534	-18.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
150	1C	45.557	16.019	34.564	15.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.11	--
150	1D	-37.582	16.019	-19.534	15.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.11	--
150	1I	39.940	-41.879	32.086	-11.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.14	--
150	1J	-31.964	-41.879	-17.056	-11.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.13	--
150	1K	39.940	32.898	32.086	9.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
150	1L	-31.964	32.898	-17.056	9.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.13	--
150	1Q	25.250	-21.733	21.475	-9.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
150	1R	-17.275	-21.733	-6.445	-9.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	--
150	1S	25.250	12.752	21.475	6.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
150	1T	-17.275	12.752	-6.445	6.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
150	2	-11.524	-7.330	10.630	0.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
150	7	-8.323	-6.845	10.703	-0.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	--
150	8	-8.373	-6.882	10.709	-0.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
151	1A	56.088	-10.193	22.898	-16.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.09	--
151	1B	-37.660	-10.193	-10.297	-16.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.09	--
151	1C	56.088	13.325	22.898	14.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
151	1D	-37.660	13.325	-10.297	14.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
151	1I	44.013	-11.153	28.541	-12.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
151	1J	-25.585	-11.153	-15.941	-12.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.13	--
151	1K	44.013	14.286	28.541	10.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
151	1L	-25.585	14.286	-15.941	10.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
151	1Q	30.117	-5.365	16.641	-7.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
151	1R	-11.688	-5.365	-4.040	-7.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.07	--
151	1S	30.117	8.498	16.641	6.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
151	1T	-11.688	8.498	-4.040	6.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
151	2	7.097	1.216	9.359	2.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
151	7	9.557	1.552	9.286	1.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
151	8	9.601	1.563	9.288	1.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

152	1A	59.441	-8.997	25.325	-15.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
152	1B	-35.605	-8.997	-14.826	-15.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
152	1C	59.441	11.519	25.325	15.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
152	1D	-35.605	11.519	-14.826	15.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
152	1I	47.067	-8.761	30.759	-11.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
152	1J	-23.231	-8.761	-20.259	-11.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.12	--
152	1K	47.067	11.283	30.759	12.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.13	--
152	1L	-23.231	11.283	-20.259	12.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.12	--
152	1Q	34.163	-3.936	16.474	-6.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
152	1R	-10.328	-3.936	-5.975	-6.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
152	1S	34.163	6.458	16.474	7.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
152	1T	-10.328	6.458	-5.975	7.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
152	2	11.139	1.015	7.504	2.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
152	7	13.438	1.262	7.598	1.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
152	8	13.497	1.270	7.594	1.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

153	1A	58.313	-8.726	26.859	-14.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
153	1B	-34.631	-8.726	-16.360	-14.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
153	1C	58.313	11.165	26.859	15.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
153	1D	-34.631	11.165	-16.360	15.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
153	1I	57.315	-10.873	32.791	-13.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.13	--
153	1J	-33.633	-10.873	-22.293	-13.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.12	--
153	1K	57.315	13.312	32.791	14.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
153	1L	-33.633	13.312	-22.293	14.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
153	1Q	36.144	-4.248	17.308	-7.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
153	1R	-12.462	-4.248	-6.810	-7.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
153	1S	36.144	6.687	17.308	7.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
153	1T	-12.462	6.687	-6.810	7.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
153	2	10.475	0.554	6.043	1.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
153	7	12.429	0.884	6.160	1.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
153	8	12.488	0.891	6.155	1.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

154	1A	33.293	-34.442	26.726	-18.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.09	--
154	1B	-25.594	-34.442	-11.372	-18.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.09	--
154	1C	33.293	25.334	26.726	15.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.09	--
154	1D	-25.594	25.334	-11.372	15.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.09	--
154	1I	50.434	-37.563	38.864	-16.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	--
154	1J	-42.735	-37.563	-23.510	-16.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.13	--
154	1K	50.434	28.455	38.864	14.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	--
154	1L	-42.735	28.455	-23.510	14.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.13	--
154	1Q	24.793	-22.841	21.293	-10.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
154	1R	-17.094	-22.841	-5.939	-10.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	--
154	1S	24.793	13.733	21.293	7.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
154	1T	-17.094	13.733	-5.939	7.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
154	2	-5.868	-4.804	9.224	0.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.03	--
154	7	-5.038	-5.365	9.946	-0.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--
154	8	-5.090	-5.403	9.954	-0.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

155	1A	44.923	-34.883	42.040	-29.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
155	1B	-17.413	-34.883	-53.509	-29.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
155	1C	44.923	49.364	42.040	40.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
155	1D	-17.413	49.364	-53.509	40.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
155	1I	48.979	-34.400	46.410	-33.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
155	1J	-21.468	-34.400	-57.880	-33.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
155	1K	48.979	48.881	46.410	44.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
155	1L	-21.468	48.881	-57.880	44.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
155	1Q	35.892	-15.913	23.003	-15.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
155	1R	-8.382	-15.913	-34.472	-15.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
155	1S	35.892	30.395	23.003	26.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
155	1T	-8.382	30.395	-34.472	26.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
155	2	21.187	13.308	-11.954	10.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
155	7	20.588	11.927	-10.035	9.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
155	8	20.535	11.823	-9.855	9.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

156	1A	42.875	-31.421	38.743	-28.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	--
156	1B	-15.205	-31.421	-50.167	-28.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
156	1C	42.875	46.004	38.743	38.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	--
156	1D	-15.205	46.004	-50.167	38.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
156	1I	49.503	-32.435	48.573	-33.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
156	1J	-21.833	-32.435	-59.998	-33.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
156	1K	49.503	47.017	48.573	43.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
156	1L	-21.833	47.017	-59.998	43.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
156	1Q	35.547	-14.618	23.020	-15.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
156	1R	-7.877	-14.618	-34.444	-15.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
156	1S	35.547	29.200	23.020	25.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
156	1T	-7.877	29.200	-34.444	25.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
156	2	20.568	12.975	-10.766	10.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
156	7	20.258	11.754	-9.315	8.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
156	8	20.203	11.650	-9.133	8.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1A	36.801	-29.149	30.716	-19.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
157	1B	-9.280	-29.149	-42.117	-19.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
157	1C	36.801	43.707	30.716	29.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.05	--
157	1D	-9.280	43.707	-42.117	29.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	--
157	1I	48.235	-27.747	47.947	-31.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
157	1J	-20.714	-27.747	-59.347	-31.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
157	1K	48.235	42.305	47.947	42.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
157	1L	-20.714	42.305	-59.347	42.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--

157	1Q	33.795	-13.068	21.038	-12.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
157	1R	-6.274	-13.068	-32.438	-12.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
157	1S	33.795	27.627	21.038	23.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
157	1T	-6.274	27.627	-32.438	23.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
157	2	19.139	12.113	-9.359	8.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
157	7	19.371	11.168	-8.466	8.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
157	8	19.316	11.066	-8.284	8.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
158	1A	33.027	-25.182	22.807	-16.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
158	1B	-5.290	-25.182	-34.428	-16.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
158	1C	33.027	39.566	22.807	27.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
158	1D	-5.290	39.566	-34.428	27.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
158	1I	46.473	-24.589	44.994	-29.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
158	1J	-18.735	-24.589	-56.614	-29.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
158	1K	46.473	38.973	44.994	40.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
158	1L	-18.735	38.973	-56.614	40.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
158	1Q	32.590	-11.436	18.479	-11.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
158	1R	-4.852	-11.436	-30.100	-11.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
158	1S	32.590	25.820	18.479	22.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
158	1T	-4.852	25.820	-30.100	22.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
158	2	18.688	11.362	-8.408	8.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
158	7	19.122	10.702	-7.917	8.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
158	8	19.060	10.600	-7.734	7.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
159	1A	19.657	-15.536	28.116	-16.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
159	1B	-1.271	-15.536	-30.844	-16.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
159	1C	19.657	26.384	28.116	21.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
159	1D	-1.271	26.384	-30.844	21.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
159	1I	20.303	-16.518	28.100	-18.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
159	1J	-1.916	-16.518	-30.829	-18.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
159	1K	20.303	27.366	28.100	22.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
159	1L	-1.916	27.366	-30.829	22.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
159	1Q	17.387	-7.405	15.551	-8.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
159	1R	0.999	-7.405	-18.279	-8.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
159	1S	17.387	18.254	15.551	12.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
159	1T	0.999	18.254	-18.279	12.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
159	2	14.045	8.225	-4.775	2.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
159	7	13.778	7.874	-3.311	2.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
159	8	13.785	7.798	-3.185	2.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
160	1A	17.762	-15.004	24.083	-16.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
160	1B	0.335	-15.004	-26.227	-16.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
160	1C	17.762	26.972	24.083	20.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
160	1D	0.335	26.972	-26.227	20.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
160	1I	18.970	-17.020	27.700	-21.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
160	1J	-0.872	-17.020	-29.844	-21.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
160	1K	18.970	28.988	27.700	25.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
160	1L	-0.872	28.988	-29.844	25.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
160	1Q	16.474	-7.277	14.452	-8.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
160	1R	1.624	-7.277	-16.596	-8.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
160	1S	16.474	19.245	14.452	12.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
160	1T	1.624	19.245	-16.596	12.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
160	2	13.565	9.268	-3.735	2.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
160	7	13.414	8.796	-2.531	2.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
160	8	13.421	8.717	-2.410	2.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
161	1A	15.869	-15.424	21.551	-18.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
161	1B	1.352	-15.424	-23.312	-18.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
161	1C	15.869	28.004	21.551	21.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
161	1D	1.352	28.004	-23.312	21.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
161	1I	18.397	-16.579	26.347	-23.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
161	1J	-1.176	-16.579	-28.108	-23.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
161	1K	18.397	29.159	26.347	26.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
161	1L	-1.176	29.159	-28.108	26.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
161	1Q	15.731	-7.114	13.670	-9.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
161	1R	1.489	-7.114	-15.431	-9.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
161	1S	15.731	19.694	13.670	13.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
161	1T	1.489	19.694	-15.431	13.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
161	2	12.319	10.160	-2.823	2.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
161	7	12.438	9.491	-1.882	2.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
161	8	12.446	9.411	-1.764	2.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
162	1A	15.907	-14.667	13.719	-15.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
162	1B	2.313	-14.667	-15.961	-15.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
162	1C	15.907	26.623	13.719	19.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
162	1D	2.313	26.623	-15.961	19.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
162	1I	18.433	-13.176	26.950	-21.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
162	1J	-0.213	-13.176	-29.192	-21.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
162	1K	18.433	25.132	26.950	25.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
162	1L	-0.213	25.132	-29.192	25.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
162	1Q	15.982	-6.341	11.888	-8.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
162	1R	2.238	-6.341	-14.130	-8.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
162	1S	15.982	18.298	11.888	12.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
162	1T	2.238	18.298	-14.130	12.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
162	2	11.759	9.004	-0.965	2.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
162	7	12.371	8.407	-0.898	2.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
162	8	12.367	8.331	-0.773	2.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
163	1A	15.461	-13.634	13.665	-11.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
163	1B	3.013	-13.634	-16.432	-11.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
163	1C	15.461	24.504	13.665	15.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
163	1D	3.013	24.504	-16.432	15.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
163	1I	19.562	-10.847	29.764	-17.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
163	1J	-1.089	-10.847	-32.531	-17.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
163	1K	19.562	21.716	29.764	21.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
163	1L	-1.089	21.716	-32.531	21.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
163	1Q	16.270	-5.701	12.575	-6.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
163	1R	2.204	-5.701	-15.342	-6.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
163	1S	16.270	16.571	12.575	11.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
163	1T	2.204	16.571	-15.342	11.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
163	2	12.111	7.921	-1.144	2.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
163	7	12.651	7.579	-1.144	2.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
163	8	12.646	7.504	-1.016	2.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
164	1A	15.503	-21.161	26.275	-34.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
164	1B	0.930	-21.161	-27.205	-34.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
164	1C	15.503	26.677	26.275	30.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
164	1D	0.930	26.677	-27.205	30.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
164	1I	15.007	-20.305	27.349	-39.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
164	1J	1.426	-20.305	-28.278	-39.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
164	1K	15.007	25.821	27.349	35.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
164	1L	1.426	25.821	-28.278	35.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
164	1Q	13.428	-10.012	14.767	-19.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
164	1R	3.004	-10.012	-15.696	-19.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
164	1S	13.428	15.528	14.767	16.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
164	1T	3.004	15.528	-15.696	16.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
164	2	12.574	1.477	-3.466	-5.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
164	7	12.335	2.381	-2.002	-4.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
164	8	12.348	2.337	-1.889	-4.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
165	1A	18.391	-10.463	29.494	-31.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
165	1B	-3.783	-10.463	-26.384	-31.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
165	1C	18.391	19.814	29.494	26.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
165	1D	-3.783	19.814	-26.384	26.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
165	1I	20.888	-10.736	30.284	-40.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
165	1J	-6.280	-10.736	-27.174	-40.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
165	1K	20.888	20.087	30.284	35.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
165	1L	-6.280	20.087	-27.174	35.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
165	1Q	15.207	-4.745	17.469	-20.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
165	1R	-0.599	-4.745	-14.359	-20.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
165	1S	15.207	14.097	17.469	15.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
165	1T	-0.599	14.097	-14.359	15.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
165	2	10.713	5.298	-2.541	-6.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
165	7	10.735	5.688	1.851	-5.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
165	8	10.764	5.633	1.941	-5.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
166	1A	14.197	-3.444	15.058	-31.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
166	1B	-1.694	-3.444	-9.792	-31.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
166	1C	14.197	14.435	15.058	26.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
166	1D	-1.694	14.435	-9.792	26.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
166	1I	16.662	-5.880	17.838	-40.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
166	1J	-4.159	-5.880	-12.572	-40.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
166	1K	16.662	16.871	17.838	35.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
166	1L	-4.159	16.871	-12.572	35.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
166	1Q	12.225	-1.568	10.541	-20.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
166	1R	0.277	-1.568	-5.274	-20.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
166	1S	12.225	12.560	10.541	15.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
166	1T	0.277	12.560	-5.274	15.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
166	2	8.747	7.726	3.886	-6.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
166	7	9.006	7.577	4.040	-5.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
166	8	9.041	7.519	4.118	-5.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
167	1A	14.634	-10.070	14.854	-25.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
167	1B	0.045	-10.070	-11.711	-25.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
167	1C	14.634	19.427	14.854	20.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
167	1D	0.045	19.427	-11.711	20.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
167	1I	21.399	-8.395	33.143	-42.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
167	1J	-6.719	-8.395	-29.999	-42.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
167	1K	21.399	17.752	33.143	37.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
167	1L	-6.719	17.752	-29.999	37.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
167	1Q	14.474	-4.129	14.762	-19.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
167	1R	0.206	-4.129	-11.619	-19.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
167	1S	14.474	13.487	14.762	14.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
167	1T	0.206	13.487	-11.619	14.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
167	2	9.331	7.460	3.315	-4.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
167	7	9.930	6.985	3.142	-4.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
167	8	9.948	6.931	3.229	-4.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
168	1A	14.021	-18.476	10.905	-21.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
168	1B	2.478	-18.476	-11.933	-21.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
168	1C	14.021	24.019	10.905	18.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
168	1D	2.478	24.019	-11.933	18.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
168	1I	15.331	-20.009	28.460	-39.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
168	1J	1.168	-20.009	-29.488	-39.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--

168	1K	15.331	25.552	28.460	35.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
168	1L	1.168	25.552	-29.488	35.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
168	1Q	13.186	-9.316	11.464	-17.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
168	1R	3.313	-9.316	-12.491	-17.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
168	1S	13.186	14.859	11.464	13.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
168	1T	3.313	14.859	-12.491	13.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
168	2	10.672	4.976	1.771	-3.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
168	7	11.216	4.487	1.323	-2.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
168	8	11.226	4.443	1.429	-2.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
169	1A	31.896	-68.249	66.796	-77.489	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.97	0.08	--
169	1B	-14.362	-68.249	-75.858	-77.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.08	--
169	1C	31.896	64.940	66.796	64.278	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.93	0.08	--
169	1D	-14.362	64.940	-75.858	64.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.08	--
169	1I	25.470	-40.319	67.085	-73.803	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.56	0.08	--
169	1J	-7.936	-40.319	-76.147	-73.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
169	1K	25.470	37.010	67.085	60.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	--
169	1L	-7.936	37.010	-76.147	60.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
169	1Q	20.469	-27.847	34.836	-43.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.05	--
169	1R	-2.935	-27.847	-43.899	-43.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
169	1S	20.469	24.538	34.836	29.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
169	1T	-2.935	24.538	-43.899	29.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
169	2	12.615	-8.062	-11.783	-15.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
169	7	12.629	-5.458	-9.110	-12.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
169	8	12.629	-5.466	-8.949	-12.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
170	1A	22.691	-20.203	13.421	-51.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
170	1B	-10.267	-20.203	-3.596	-51.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
170	1C	22.691	26.752	13.421	38.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
170	1D	-10.267	26.752	-3.596	38.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
170	1I	19.378	-10.433	16.324	-55.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
170	1J	-6.954	-10.433	-6.500	-55.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
170	1K	19.378	16.982	16.324	42.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
170	1L	-6.954	16.982	-6.500	42.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
170	1Q	14.445	-6.886	10.630	-31.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
170	1R	-2.022	-6.886	-0.806	-31.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
170	1S	14.445	13.436	10.630	18.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
170	1T	-2.022	13.436	-0.806	18.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
170	2	7.542	1.335	7.436	-13.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
170	7	8.235	2.542	7.397	-11.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
170	8	8.268	2.509	7.446	-11.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
171	1A	14.725	-4.488	12.046	-39.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
171	1B	-3.509	-4.488	-3.137	-39.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
171	1C	14.725	13.898	12.046	27.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
171	1D	-3.509	13.898	-3.137	27.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
171	1I	15.733	-2.614	13.721	-48.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
171	1J	-4.517	-2.614	-4.812	-48.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
171	1K	15.733	12.024	13.721	36.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
171	1L	-4.517	12.024	-4.812	36.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
171	1Q	11.162	-0.820	9.129	-26.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
171	1R	0.054	-0.820	-0.220	-26.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
171	1S	11.162	10.230	9.129	14.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
171	1T	0.054	10.230	-0.220	14.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
171	2	7.067	5.476	6.435	-11.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
171	7	7.637	5.782	6.551	-10.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
171	8	7.682	5.744	6.603	-10.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
172	1A	19.511	-18.874	11.387	-34.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
172	1B	-7.001	-18.874	-1.645	-34.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
172	1C	19.511	25.453	11.387	21.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
172	1D	-7.001	25.453	-1.645	21.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
172	1I	21.974	-18.139	16.526	-61.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
172	1J	-9.463	-18.139	-6.784	-61.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
172	1K	21.974	24.718	16.526	48.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
172	1L	-9.463	24.718	-6.784	48.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
172	1Q	14.337	-8.380	10.208	-28.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
172	1R	-1.827	-8.380	-0.466	-28.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
172	1S	14.337	14.959	10.208	16.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
172	1T	-1.827	14.959	-0.466	16.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
172	2	9.203	6.965	7.584	-10.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
172	7	9.260	5.930	7.466	-9.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
172	8	9.292	5.897	7.514	-9.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
173	1A	24.435	-54.908	21.569	-43.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
173	1B	-6.851	-54.908	-30.614	-43.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.04	--
173	1C	24.435	51.610	21.569	30.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
173	1D	-6.851	51.610	-30.614	30.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
173	1I	32.625	-62.462	72.796	-80.675	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.89	0.09	--
173	1J	-15.041	-62.462	-81.840	-80.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.09	--
173	1K	32.625	59.165	72.796	67.475	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.85	0.09	--
173	1L	-15.041	59.165	-81.840	67.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	--
173	1Q	20.406	-29.860	25.690	-36.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
173	1R	-2.822	-29.860	-34.734	-36.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
173	1S	20.406	26.563	25.690	23.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
173	1T	-2.822	26.563	-34.734	23.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
173	2	12.173	3.752	-3.558	-10.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
173	7	12.381	1.828	-4.171	-9.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--

173	8	12.378	1.817	-4.009	-9.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
174	1A	58.095	-73.003	55.943	-74.400	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.42	0.09	--
174	1B	-41.498	-73.003	-34.888	-74.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.09	--
174	1C	58.095	64.903	55.943	58.730	--	--	11.31	4.52	4.52	4.52	0.90	0.09	--
174	1D	-41.498	64.903	-34.888	58.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.09	--
174	1I	39.536	-37.225	58.122	-71.665	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.54	0.09	--
174	1J	-22.939	-37.225	-37.067	-71.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.09	--
174	1K	39.536	29.124	58.122	55.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.09	--
174	1L	-22.939	29.124	-37.067	55.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.09	--
174	1Q	29.325	-29.796	35.694	-42.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
174	1R	-12.728	-29.796	-14.639	-42.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
174	1S	29.325	21.696	35.694	26.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
174	1T	-12.728	21.696	-14.639	26.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	--
174	2	7.812	-14.807	19.376	-18.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
174	7	9.478	-10.833	17.546	-15.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
174	8	9.475	-10.826	17.543	-14.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= 1 d 24/10	Axxsup= 1 d 24/10		Ayyinf= --		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
175	1A	31.320	-30.606	14.531	-55.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
175	1B	-18.573	-30.606	-2.156	-55.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
175	1C	31.320	33.534	14.531	41.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
175	1D	-18.573	33.534	-2.156	41.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
175	1I	25.797	-11.192	14.841	-55.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
175	1J	-13.050	-11.192	-2.466	-55.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
175	1K	25.797	14.121	14.841	41.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
175	1L	-13.050	14.121	-2.466	41.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
175	1Q	17.995	-9.657	11.150	-32.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
175	1R	-5.248	-9.657	1.226	-32.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
175	1S	17.995	12.586	11.150	18.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
175	1T	-5.248	12.586	1.226	18.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
175	2	5.257	-2.979	9.328	-14.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
175	7	6.933	-1.022	9.218	-12.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
175	8	6.960	-1.033	9.253	-12.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
176	1A	19.914	-13.577	14.767	-42.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
176	1B	-7.038	-13.577	-4.022	-42.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
176	1C	19.914	20.687	14.767	30.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
176	1D	-7.038	20.687	-4.022	30.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
176	1I	17.982	-6.600	15.943	-50.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
176	1J	-5.106	-6.600	-5.198	-50.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
176	1K	17.982	13.709	15.943	38.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
176	1L	-5.106	13.709	-5.198	38.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
176	1Q	13.698	-3.801	10.564	-27.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
176	1R	-0.822	-3.801	0.182	-27.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
176	1S	13.698	10.911	10.564	15.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
176	1T	-0.822	10.911	0.182	15.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
176	2	8.739	3.779	8.784	-12.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
176	7	9.039	4.027	8.416	-10.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
176	8	9.079	4.005	8.449	-10.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
177	1A	33.092	-27.805	15.555	-31.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
177	1B	-20.225	-27.805	-3.251	-31.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
177	1C	33.092	30.750	15.555	17.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
177	1D	-20.225	30.750	-3.251	17.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
177	1I	24.262	-26.435	12.431	-59.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
177	1J	-11.394	-26.435	-0.128	-59.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
177	1K	24.262	29.379	12.431	46.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
177	1L	-11.394	29.379	-0.128	46.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
177	1Q	18.110	-12.537	10.800	-28.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
177	1R	-5.243	-12.537	1.504	-28.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
177	1S	18.110	15.482	10.800	14.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
177	1T	-5.243	15.482	1.504	14.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
177	2	12.454	5.588	9.094	-10.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
177	7	11.284	4.123	9.057	-9.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
177	8	11.310	4.112	9.090	-9.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
178	1A	51.565	-64.402	30.038	-38.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.05	--
178	1B	-34.933	-64.402	-9.130	-38.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
178	1C	51.565	56.307	30.038	22.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.05	--
178	1D	-34.933	56.307	-9.130	22.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
178	1I	49.158	-68.518	61.724	-77.142	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.44	0.10	--
178	1J	-32.526	-68.518	-40.817	-77.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.10	--
178	1K	49.158	60.423	61.724	61.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.10	--
178	1L	-32.526	60.423	-40.817	61.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
178	1Q	30.048	-35.018	30.481	-35.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
178	1R	-13.416	-35.018	-9.574	-35.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
178	1S	30.048	26.923	30.481	19.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
178	1T	-13.416	26.923	-9.574	19.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
178	2	15.618	2.445	14.801	-10.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
178	7	14.175	-2.372	14.768	-10.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
178	8	14.172	-2.371	14.757	-10.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= 1 d 24/10		Ayyinf= --		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
179	1A	60.298	-61.880	75.836	-47.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.05	--
179	1B	-49.015	-61.880	-47.507	-47.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	--
179	1C	60.298	53.359	75.836	37.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	--
179	1D	-49.015	53.359	-47.507	37.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--

179	1I	39.456	-30.695	81.034	-39.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
179	1J	-28.173	-30.695	-52.705	-39.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
179	1K	39.456	22.174	81.034	30.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
179	1L	-28.173	22.174	-52.705	30.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
179	1Q	26.954	-25.154	49.899	-25.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
179	1R	-15.671	-25.154	-21.570	-25.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
179	1S	26.954	16.634	49.899	15.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
179	1T	-15.671	16.634	-21.570	15.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
179	2	-2.012	-13.848	24.335	-11.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
179	7	2.155	-10.442	22.349	-9.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
179	8	2.168	-10.448	22.316	-9.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
180	1A	39.949	-31.222	30.505	-36.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	--
180	1B	-25.636	-31.222	-16.007	-36.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.07	--
180	1C	39.949	32.229	30.505	27.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.07	--
180	1D	-25.636	32.229	-16.007	27.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.07	--
180	1I	31.129	-13.545	24.048	-35.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
180	1J	-16.816	-13.545	-9.549	-35.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
180	1K	31.129	14.552	24.048	26.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
180	1L	-16.816	14.552	-9.549	26.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
180	1Q	21.824	-10.589	18.287	-21.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
180	1R	-7.512	-10.589	-3.789	-21.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
180	1S	21.824	11.596	18.287	12.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
180	1T	-7.512	11.596	-3.789	12.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
180	2	7.482	-4.545	13.624	-10.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
180	7	8.659	-2.475	12.334	-8.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
180	8	8.692	-2.473	12.360	-8.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
181	1A	26.953	-17.543	18.840	-31.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.08	--
181	1B	-11.874	-17.543	-7.473	-31.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.08	--
181	1C	26.953	22.700	18.840	22.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
181	1D	-11.874	22.700	-7.473	22.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
181	1I	22.364	-11.027	19.026	-34.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
181	1J	-7.286	-11.027	-7.658	-34.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
181	1K	22.364	16.185	19.026	26.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
181	1L	-7.286	16.185	-7.658	26.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
181	1Q	17.171	-5.824	12.318	-19.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
181	1R	-2.092	-5.824	-0.951	-19.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
181	1S	17.171	10.981	12.318	11.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
181	1T	-2.092	10.981	-0.951	11.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
181	2	11.181	2.846	10.251	-8.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
181	7	11.121	3.016	9.501	-7.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
181	8	11.154	3.010	9.526	-7.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
182	1A	39.588	-27.976	26.999	-21.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
182	1B	-25.125	-27.976	-12.692	-21.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
182	1C	39.588	28.988	26.999	12.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.07	--
182	1D	-25.125	28.988	-12.692	12.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
182	1I	29.280	-26.900	27.537	-38.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
182	1J	-14.817	-26.900	-13.230	-38.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
182	1K	29.280	27.911	27.537	29.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
182	1L	-14.817	27.911	-13.230	29.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
182	1Q	21.376	-12.910	18.194	-18.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
182	1R	-6.913	-12.910	-3.887	-18.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
182	1S	21.376	13.922	18.194	9.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
182	1T	-6.913	13.922	-3.887	9.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
182	2	16.078	4.326	11.128	-6.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
182	7	13.867	2.850	10.800	-6.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
182	8	13.885	2.852	10.802	-6.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
183	1A	60.093	-57.706	47.934	-27.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.06	--
183	1B	-48.760	-57.706	-19.863	-27.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	--
183	1C	60.093	49.181	47.934	18.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.06	--
183	1D	-48.760	49.181	-19.863	18.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
183	1I	42.789	-51.752	82.353	-47.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
183	1J	-31.456	-51.752	-54.282	-47.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
183	1K	42.789	43.228	82.353	38.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
183	1L	-31.456	43.228	-54.282	38.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
183	1Q	27.712	-29.041	43.667	-22.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
183	1R	-16.380	-29.041	-15.596	-22.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
183	1S	27.712	20.516	43.667	12.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
183	1T	-16.380	20.516	-15.596	12.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
183	2	17.436	1.297	20.781	-6.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
183	7	13.842	-2.723	20.277	-6.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
183	8	13.852	-2.738	20.243	-6.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
184	1A	71.732	-43.200	61.179	-18.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.14	--
184	1B	-59.580	-43.200	-34.241	-18.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
184	1C	71.732	34.336	61.179	12.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.14	--
184	1D	-59.580	34.336	-34.241	12.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.14	--
184	1I	42.595	-26.227	61.337	-15.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
184	1J	-30.443	-26.227	-34.399	-15.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
184	1K	42.595	17.362	61.337	9.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
184	1L	-30.443	17.362	-34.399	9.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
184	1Q	30.768	-20.459	40.885	-10.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--
184	1R	-18.615	-20.459	-13.947	-10.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.06	--
184	1S	30.768	11.595	40.885	4.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	--
184	1T	-18.615	11.595	-13.947	4.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.06	--

184	2	-6.202	-11.647	25.545	-5.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
184	7	6.088	-9.090	22.882	-4.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
184	8	6.122	-9.111	22.894	-4.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
185	1A	44.744	-28.280	29.181	-19.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.11	--
185	1B	-29.218	-28.280	-14.306	-19.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.11	--
185	1C	44.744	29.282	29.181	13.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.11	--
185	1D	-29.218	29.282	-14.306	13.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.11	--
185	1I	31.724	-13.727	26.430	-17.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
185	1J	-16.198	-13.727	-11.555	-17.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	--
185	1K	31.724	14.729	26.430	11.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
185	1L	-16.198	14.729	-11.555	11.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
185	1Q	23.513	-10.028	18.518	-11.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.05	--
185	1R	-7.988	-10.028	-3.644	-11.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	--
185	1S	23.513	11.030	18.518	5.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	--
185	1T	-7.988	11.030	-3.644	5.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
185	2	9.208	-3.545	14.265	-5.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
185	7	10.051	-1.872	12.856	-4.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
185	8	10.091	-1.867	12.865	-4.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
186	1A	33.993	-17.574	23.939	-17.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.10	--
186	1B	-18.010	-17.574	-12.342	-17.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.10	--
186	1C	33.993	21.615	23.939	13.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.10	--
186	1D	-18.010	21.615	-12.342	13.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
186	1I	29.110	-12.151	22.081	-18.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.07	--
186	1J	-13.128	-12.151	-10.484	-18.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
186	1K	29.110	16.191	22.081	13.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
186	1L	-13.128	16.191	-10.484	13.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.07	--
186	1Q	20.585	-6.194	14.114	-11.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
186	1R	-4.602	-6.194	-2.517	-11.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
186	1S	20.585	10.234	14.114	6.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
186	1T	-4.602	10.234	-2.517	6.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
186	2	12.155	2.412	10.895	-5.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
186	7	11.948	2.494	9.938	-4.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
186	8	11.973	2.498	9.948	-4.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
187	1A	46.750	-24.949	30.149	-16.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.11	--
187	1B	-31.170	-24.949	-15.698	-16.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
187	1C	46.750	25.941	30.149	10.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.11	--
187	1D	-31.170	25.941	-15.698	10.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.11	--
187	1I	40.161	-23.584	26.778	-20.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
187	1J	-24.581	-23.584	-12.327	-20.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
187	1K	40.161	24.576	26.778	14.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
187	1L	-24.581	24.576	-12.327	14.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.07	--
187	1Q	25.945	-11.541	18.631	-11.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
187	1R	-10.364	-11.541	-4.180	-11.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
187	1S	25.945	12.534	18.631	5.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	--
187	1T	-10.364	12.534	-4.180	5.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
187	2	16.134	3.599	11.829	-4.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
187	7	13.827	2.413	10.872	-4.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
187	8	13.847	2.418	10.862	-4.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
188	1A	70.565	-42.474	51.507	-15.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.14	--
188	1B	-58.277	-42.474	-24.848	-15.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
188	1C	70.565	33.592	51.507	9.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.14	--
188	1D	-58.277	33.592	-24.848	9.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.14	--
188	1I	53.424	-32.032	65.761	-18.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.10	--
188	1J	-41.135	-32.032	-39.102	-18.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.10	--
188	1K	53.424	23.150	65.761	12.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.10	--
188	1L	-41.135	23.150	-39.102	12.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
188	1Q	33.063	-21.624	39.534	-10.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.07	--
188	1R	-20.774	-21.624	-12.876	-10.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.07	--
188	1S	33.063	12.741	39.534	4.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
188	1T	-20.774	12.741	-12.876	4.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
188	2	14.686	-1.968	18.796	-4.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
188	7	11.088	-3.550	17.381	-4.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
188	8	11.097	-3.581	17.359	-4.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
189	1A	55.260	-38.782	36.382	-12.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.15	--
189	1B	-41.656	-38.782	-13.964	-12.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.15	--
189	1C	55.260	29.358	36.382	6.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.15	--
189	1D	-41.656	29.358	-13.964	6.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.15	--
189	1I	33.021	-26.292	25.657	-12.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.08	--
189	1J	-19.417	-26.292	-3.239	-12.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
189	1K	33.021	16.868	25.657	6.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
189	1L	-19.417	16.868	-3.239	6.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
189	1Q	25.509	-20.896	24.058	-8.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
189	1R	-11.904	-20.896	-1.640	-8.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.07	--
189	1S	25.509	11.473	24.058	2.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
189	1T	-11.904	11.473	-1.640	2.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
189	2	-7.128	-10.584	19.451	-4.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
189	7	8.181	-8.894	18.011	-4.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
189	8	8.209	-8.932	18.030	-4.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
190	1A	51.567	-39.003	39.615	-15.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.14	--
190	1B	-43.573	-39.003	-24.719	-15.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.14	--

190	1C	51.567	29.851	39.615	13.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.14	--
190	1D	-43.573	29.851	-24.719	13.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.14	--
190	1I	34.400	-34.878	27.593	-17.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.09	--
190	1J	-26.405	-34.878	-12.697	-17.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.09	--
190	1K	34.400	25.726	27.593	15.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.09	--
190	1L	-26.405	25.726	-12.697	15.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.09	--
190	1Q	25.451	-23.441	21.694	-9.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
190	1R	-17.457	-23.441	-6.798	-9.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
190	1S	25.451	14.290	21.694	7.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
190	1T	-17.457	14.290	-6.798	7.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
190	2	-12.839	-9.595	12.387	-0.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.06	--
190	7	-9.139	-8.251	11.720	-1.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
190	8	-9.195	-8.288	11.729	-1.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

191	1A	49.372	-21.142	27.787	-11.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.13	--
191	1B	-33.847	-21.142	-14.582	-11.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
191	1C	49.372	22.745	27.787	7.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.13	--
191	1D	-33.847	22.745	-14.582	7.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
191	1I	39.476	-11.555	24.391	-11.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
191	1J	-23.951	-11.555	-11.185	-11.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
191	1K	39.476	13.158	24.391	8.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
191	1L	-23.951	13.158	-11.185	8.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
191	1Q	26.437	-7.617	16.467	-7.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
191	1R	-10.913	-7.617	-3.262	-7.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
191	1S	26.437	9.220	16.467	3.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.05	--
191	1T	-10.913	9.220	-3.262	3.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
191	2	9.620	-1.945	12.525	-3.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
191	7	10.291	-0.793	11.353	-3.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
191	8	10.324	-0.788	11.355	-3.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

192	1A	43.494	-14.616	29.186	-9.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.12	--
192	1B	-25.793	-14.616	-17.537	-9.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.11	--
192	1C	43.494	18.046	29.186	8.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
192	1D	-25.793	18.046	-17.537	8.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
192	1I	41.394	-11.019	24.530	-10.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
192	1J	-23.693	-11.019	-12.880	-10.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.08	--
192	1K	41.394	14.450	24.530	9.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
192	1L	-23.693	14.450	-12.880	9.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
192	1Q	26.327	-5.329	15.749	-6.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
192	1R	-8.626	-5.329	-4.099	-6.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
192	1S	26.327	8.760	15.749	4.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
192	1T	-8.626	8.760	-4.099	4.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
192	2	13.049	2.360	10.949	-2.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
192	7	12.936	2.305	9.981	-2.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
192	8	12.969	2.312	9.992	-2.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

193	1A	43.066	-18.601	30.356	-12.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.13	--
193	1B	-27.685	-18.601	-17.605	-12.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.12	--
193	1C	43.066	20.233	30.356	9.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.13	--
193	1D	-27.685	20.233	-17.605	9.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.12	--
193	1I	46.505	-16.695	21.578	-11.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
193	1J	-31.124	-16.695	-8.827	-11.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
193	1K	46.505	18.327	21.578	7.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	--
193	1L	-31.124	18.327	-8.827	7.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
193	1Q	26.549	-8.189	16.214	-7.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
193	1R	-11.168	-8.189	-3.462	-7.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
193	1S	26.549	9.821	16.214	4.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
193	1T	-11.168	9.821	-3.462	4.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
193	2	13.660	2.917	10.390	-2.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
193	7	11.771	2.123	9.041	-2.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
193	8	11.784	2.129	9.024	-2.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

194	1A	46.852	-38.169	36.026	-12.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	--
194	1B	-33.226	-38.169	-14.224	-12.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	--
194	1C	46.852	28.709	36.026	6.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	--
194	1D	-33.226	28.709	-14.224	6.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
194	1I	51.026	-27.538	33.869	-10.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.12	--
194	1J	-37.400	-27.538	-12.066	-10.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.12	--
194	1K	51.026	18.077	33.869	4.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
194	1L	-37.400	18.077	-12.066	4.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	--
194	1Q	27.743	-21.040	25.521	-8.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
194	1R	-14.117	-21.040	-3.718	-8.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
194	1S	27.743	11.580	25.521	2.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
194	1T	-14.117	11.580	-3.718	2.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
194	2	10.274	-2.933	13.184	-3.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
194	7	10.172	-4.313	14.087	-4.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
194	8	10.204	-4.351	14.104	-4.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

195	1A	61.533	-13.040	30.582	-15.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.13	--
195	1B	-42.907	-13.040	-17.527	-15.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.13	--
195	1C	61.533	16.232	30.582	14.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.13	--
195	1D	-42.907	16.232	-17.527	14.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.13	--
195	1I	48.041	-7.874	25.049	-14.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
195	1J	-29.414	-7.874	-11.994	-14.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
195	1K	48.041	11.066	25.049	13.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
195	1L	-29.414	11.066	-11.994	13.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.09	--
195	1Q	32.372	-5.287	17.708	-8.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
195	1R	-13.746	-5.287	-4.653	-8.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--

195	1S	32.372	8.480	17.708	7.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
195	1T	-13.746	8.480	-4.653	7.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
195	2	10.655	1.689	11.867	1.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.04	--
195	7	11.750	1.853	10.921	0.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.04	--
195	8	11.794	1.864	10.924	0.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.04	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

196	1A	57.434	-10.234	33.213	-13.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.13	--
196	1B	-33.273	-10.234	-22.447	-13.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.12	--
196	1C	57.434	12.971	33.213	14.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
196	1D	-33.273	12.971	-22.447	14.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
196	1I	58.930	-8.501	27.044	-14.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
196	1J	-34.769	-8.501	-16.278	-14.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.09	--
196	1K	58.930	11.238	27.044	15.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.09	--
196	1L	-34.769	11.238	-16.278	15.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
196	1Q	36.602	-4.123	17.519	-7.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
196	1R	-12.440	-4.123	-6.752	-7.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
196	1S	36.602	6.860	17.519	7.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
196	1T	-12.440	6.860	-6.752	7.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
196	2	16.676	2.173	10.289	2.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
196	7	16.844	2.014	9.349	1.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
196	8	16.910	2.022	9.346	1.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

197	1A	44.780	-10.862	28.875	-11.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
197	1B	-26.456	-10.862	-15.867	-11.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.13	--
197	1C	44.780	14.264	28.875	10.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
197	1D	-26.456	14.264	-15.867	10.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
197	1I	56.487	-9.923	23.032	-16.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.09	--
197	1J	-38.163	-9.923	-10.024	-16.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
197	1K	56.487	13.325	23.032	14.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
197	1L	-38.163	13.325	-10.024	14.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
197	1Q	30.361	-5.193	16.862	-7.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
197	1R	-12.037	-5.193	-3.854	-7.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.07	--
197	1S	30.361	8.595	16.862	6.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
197	1T	-12.037	8.595	-3.854	6.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
197	2	12.067	2.546	6.855	-0.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
197	7	12.286	2.205	7.681	-0.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
197	8	12.334	2.217	7.682	-0.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

198	1A	39.975	-42.586	31.308	-12.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.14	--
198	1B	-32.609	-42.586	-17.169	-12.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.13	--
198	1C	39.975	33.497	31.308	9.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.14	--
198	1D	-32.609	33.497	-17.169	9.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.13	--
198	1I	45.960	-25.303	34.070	-18.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.11	--
198	1J	-38.594	-25.303	-19.931	-18.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
198	1K	45.960	16.214	34.070	15.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.11	--
198	1L	-38.594	16.214	-19.931	15.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	--
198	1Q	25.290	-22.045	21.291	-9.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.08	--
198	1R	-17.925	-22.045	-7.152	-9.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	--
198	1S	25.290	12.956	21.291	6.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
198	1T	-17.925	12.956	-7.152	6.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
198	2	5.438	-3.073	7.749	-1.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
198	7	5.575	-4.321	8.734	-1.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
198	8	5.570	-4.357	8.738	-1.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

199	1A	32.901	-25.220	22.692	-16.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
199	1B	-5.128	-25.220	-34.330	-16.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
199	1C	32.901	39.606	22.692	27.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
199	1D	-5.128	39.606	-34.330	27.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
199	1I	46.378	-24.726	44.884	-29.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
199	1J	-18.605	-24.726	-56.522	-29.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
199	1K	46.378	39.113	44.884	40.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
199	1L	-18.605	39.113	-56.522	40.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
199	1Q	32.544	-11.464	18.418	-11.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
199	1R	-4.771	-11.464	-30.056	-11.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
199	1S	32.544	25.850	18.418	22.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
199	1T	-4.771	25.850	-30.056	22.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
199	2	18.435	10.723	-7.792	8.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
199	7	19.019	10.352	-7.585	7.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
199	8	18.955	10.247	-7.401	7.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

200	1A	36.682	-29.184	30.703	-19.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
200	1B	-9.120	-29.184	-42.091	-19.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
200	1C	36.682	43.748	30.703	29.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.05	--
200	1D	-9.120	43.748	-42.091	29.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
200	1I	48.088	-27.882	47.889	-31.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
200	1J	-20.526	-27.882	-59.277	-31.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
200	1K	48.088	42.446	47.889	42.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
200	1L	-20.526	42.446	-59.277	42.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
200	1Q	33.745	-13.094	21.025	-12.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
200	1R	-6.182	-13.094	-32.413	-12.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
200	1S	33.745	27.658	21.025	23.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
200	1T	-6.182	27.658	-32.413	23.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
200	2	18.077	10.158	-6.672	7.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
200	7	18.752	10.060	-6.846	7.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
200	8	18.689	9.956	-6.665	7.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

201	1A	42.686	-31.761	38.932	-28.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
201	1B	-14.930	-31.761	-50.277	-28.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
201	1C	42.686	46.354	38.932	38.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	--
201	1D	-14.930	46.354	-50.277	38.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.05	--
201	1I	49.225	-32.658	48.463	-33.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
201	1J	-21.469	-32.658	-59.809	-33.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
201	1K	49.225	47.252	48.463	43.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
201	1L	-21.469	47.252	-59.809	43.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
201	1Q	35.466	-14.757	23.018	-15.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
201	1R	-7.710	-14.757	-34.363	-15.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
201	1S	35.466	29.350	23.018	25.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
201	1T	-7.710	29.350	-34.363	25.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
201	2	17.840	9.294	-5.096	6.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
201	7	18.608	9.521	-5.828	6.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
201	8	18.539	9.416	-5.649	6.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
202	1A	44.390	-33.107	43.001	-29.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
202	1B	-16.834	-33.107	-54.441	-29.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.05	--
202	1C	44.390	47.664	43.001	40.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	--
202	1D	-16.834	47.664	-54.441	40.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.05	--
202	1I	48.677	-33.852	47.655	-33.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
202	1J	-21.121	-33.852	-59.095	-33.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
202	1K	48.677	48.410	47.655	43.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
202	1L	-21.121	48.410	-59.095	43.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
202	1Q	35.651	-15.378	23.788	-15.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
202	1R	-8.095	-15.378	-35.228	-15.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
202	1S	35.651	29.936	23.788	26.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
202	1T	-8.095	29.936	-35.228	26.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
202	2	17.778	8.612	-4.024	6.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
202	7	18.568	9.068	-5.259	6.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
202	8	18.498	8.964	-5.079	6.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
203	1A	46.398	-34.610	45.410	-31.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
203	1B	-18.624	-34.610	-57.070	-31.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
203	1C	46.398	49.013	45.410	42.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
203	1D	-18.624	49.013	-57.070	42.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
203	1I	47.422	-34.400	47.064	-32.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
203	1J	-19.648	-34.400	-58.724	-32.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
203	1K	47.422	48.803	47.064	43.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
203	1L	-19.648	48.803	-58.724	43.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
203	1Q	35.833	-15.871	24.156	-15.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
203	1R	-8.059	-15.871	-35.816	-15.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
203	1S	35.833	30.274	24.156	26.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
203	1T	-8.059	30.274	-35.816	26.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
203	2	17.816	7.921	-3.268	5.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
203	7	18.600	8.643	-4.818	6.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
203	8	18.533	8.538	-4.640	6.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
204	1A	47.937	-35.938	48.269	-31.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
204	1B	-20.199	-35.938	-59.967	-31.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
204	1C	47.937	50.377	48.269	42.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.04	--
204	1D	-20.199	50.377	-59.967	42.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	--
204	1I	46.782	-34.011	46.064	-31.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
204	1J	-19.044	-34.011	-57.762	-31.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
204	1K	46.782	48.450	46.064	42.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.05	--
204	1L	-19.044	48.450	-57.762	42.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	--
204	1Q	36.045	-16.093	24.569	-15.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
204	1R	-8.306	-16.093	-36.267	-15.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
204	1S	36.045	30.532	24.569	26.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
204	1T	-8.306	30.532	-36.267	26.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
204	2	17.961	7.269	-2.573	5.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
204	7	18.736	8.294	-4.463	6.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
204	8	18.661	8.189	-4.284	6.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
205	1A	49.716	-32.551	48.214	-33.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
205	1B	-22.184	-32.551	-59.463	-33.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
205	1C	49.716	47.127	48.214	44.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
205	1D	-22.184	47.127	-59.463	44.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
205	1I	43.193	-32.488	39.538	-26.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
205	1J	-15.661	-32.488	-50.788	-26.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.05	--
205	1K	43.193	47.064	39.538	36.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.05	--
205	1L	-15.661	47.064	-50.788	36.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.05	--
205	1Q	35.614	-14.917	23.123	-14.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
205	1R	-8.081	-14.917	-34.372	-14.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
205	1S	35.614	29.493	23.123	25.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
205	1T	-8.081	29.493	-34.372	25.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
205	2	18.044	6.394	-1.501	4.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
205	7	18.726	7.804	-3.700	5.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
205	8	18.660	7.700	-3.524	5.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
206	1A	49.356	-29.988	47.318	-32.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
206	1B	-21.751	-29.988	-58.677	-32.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
206	1C	49.356	44.598	47.318	43.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
206	1D	-21.751	44.598	-58.677	43.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
206	1I	40.471	-29.725	32.920	-23.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
206	1J	-12.866	-29.725	-44.278	-23.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
206	1K	40.471	44.336	32.920	34.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.05	--
206	1L	-12.866	44.336	-44.278	34.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--

206	1Q	34.871	-13.668	21.367	-14.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
206	1R	-7.266	-13.668	-32.725	-14.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
206	1S	34.871	28.278	21.367	24.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
206	1T	-7.266	28.278	-32.725	24.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
206	2	17.919	5.975	1.256	4.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
206	7	18.606	7.527	-3.234	5.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
206	8	18.542	7.425	-3.059	5.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
207	1A	48.044	-27.509	46.356	-31.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
207	1B	-20.642	-27.509	-57.734	-31.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
207	1C	48.044	42.069	46.356	42.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
207	1D	-20.642	42.069	-57.734	42.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
207	1I	36.694	-27.299	27.341	-20.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
207	1J	-9.291	-27.299	-38.719	-20.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
207	1K	36.694	41.859	27.341	31.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
207	1L	-9.291	41.859	-38.719	31.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	--
207	1Q	33.632	-12.574	19.875	-12.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
207	1R	-6.230	-12.574	-31.253	-12.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
207	1S	33.632	27.134	19.875	23.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
207	1T	-6.230	27.134	-31.253	23.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
207	2	17.694	5.624	1.046	3.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
207	7	18.467	7.272	-2.967	5.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
207	8	18.410	7.169	-2.791	5.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
208	1A	47.047	-24.145	43.765	-29.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
208	1B	-18.960	-24.145	-55.825	-29.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
208	1C	47.047	38.421	43.765	40.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
208	1D	-18.960	38.421	-55.825	40.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
208	1I	32.121	-23.273	20.933	-18.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
208	1J	-4.034	-23.273	-32.993	-18.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
208	1K	32.121	37.550	20.933	29.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
208	1L	-4.034	37.550	-32.993	29.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
208	1Q	32.804	-10.930	17.810	-12.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
208	1R	-4.717	-10.930	-29.870	-12.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
208	1S	32.804	25.206	17.810	22.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
208	1T	-4.717	25.206	-29.870	22.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
208	2	17.619	5.371	1.098	3.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
208	7	18.608	7.111	-3.013	5.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
208	8	18.547	7.008	-2.832	5.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
209	1A	50.765	-38.856	38.864	-15.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.14	--
209	1B	-42.972	-38.856	-23.841	-15.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.14	--
209	1C	50.765	29.865	38.864	12.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.14	--
209	1D	-42.972	29.865	-23.841	12.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.14	--
209	1I	33.834	-35.182	27.498	-18.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.09	--
209	1J	-26.041	-35.182	-12.474	-18.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.09	--
209	1K	33.834	26.191	27.498	15.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.09	--
209	1L	-26.041	26.191	-12.474	15.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.09	--
209	1Q	25.017	-23.388	21.465	-9.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
209	1R	-17.223	-23.388	-6.442	-9.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
209	1S	25.017	14.398	21.465	7.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
209	1T	-17.223	14.398	-6.442	7.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
209	2	8.864	-2.982	8.677	-3.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
209	7	7.740	-4.233	9.524	-2.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
209	8	7.742	-4.274	9.537	-2.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
210	1A	15.535	-13.632	13.578	-11.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
210	1B	2.922	-13.632	-16.314	-11.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
210	1C	15.535	24.501	13.578	15.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
210	1D	2.922	24.501	-16.314	15.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
210	1I	19.644	-10.802	29.814	-17.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
210	1J	-1.186	-10.802	-32.550	-17.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
210	1K	19.644	21.671	29.814	21.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
210	1L	-1.186	21.671	-32.550	21.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
210	1Q	16.302	-5.678	12.576	-6.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
210	1R	2.155	-5.678	-15.312	-6.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
210	1S	16.302	16.547	12.576	11.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
210	1T	2.155	16.547	-15.312	11.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
210	2	12.018	7.488	-0.581	3.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
210	7	12.486	7.437	-0.692	3.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
210	8	12.477	7.361	-0.566	3.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
211	1A	15.937	-14.678	13.620	-15.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
211	1B	2.270	-14.678	-15.835	-15.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
211	1C	15.937	26.634	13.620	19.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
211	1D	2.270	26.634	-15.835	19.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
211	1I	18.473	-13.145	26.987	-21.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
211	1J	-0.266	-13.145	-29.203	-21.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
211	1K	18.473	25.101	26.987	25.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
211	1L	-0.266	25.101	-29.203	25.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
211	1Q	15.989	-6.337	11.882	-8.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
211	1R	2.218	-6.337	-14.097	-8.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
211	1S	15.989	18.293	11.882	12.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
211	1T	2.218	18.293	-14.097	12.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
211	2	12.050	7.864	1.052	4.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
211	7	12.449	7.951	0.326	3.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
211	8	12.446	7.871	0.445	3.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
212	1A	15.769	-15.304	21.142	-18.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
212	1B	1.501	-15.304	-22.937	-18.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
212	1C	15.769	27.893	21.142	21.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
212	1D	1.501	27.893	-22.937	21.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
212	1I	18.189	-16.532	26.145	-23.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
212	1J	-0.919	-16.532	-27.940	-23.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
212	1K	18.189	29.122	26.145	26.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
212	1L	-0.919	29.122	-27.940	26.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
212	1Q	15.658	-7.072	13.524	-9.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
212	1R	1.612	-7.072	-15.319	-9.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
212	1S	15.658	19.661	13.524	13.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
212	1T	1.612	19.661	-15.319	13.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
212	2	11.774	8.149	3.135	3.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
212	7	12.143	8.186	1.806	2.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
212	8	12.139	8.105	1.922	2.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
213	1A	17.924	-14.885	24.332	-16.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
213	1B	0.271	-14.885	-26.528	-16.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
213	1C	17.924	26.865	24.332	20.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
213	1D	0.271	26.865	-26.528	20.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
213	1I	19.076	-17.106	27.915	-21.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
213	1J	-0.881	-17.106	-30.111	-21.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
213	1K	19.076	29.086	27.915	25.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
213	1L	-0.881	29.086	-30.111	25.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
213	1Q	16.575	-7.277	14.553	-8.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
213	1R	1.620	-7.277	-16.749	-8.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
213	1S	16.575	19.256	14.553	12.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
213	1T	1.620	19.256	-16.749	12.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
213	2	12.368	7.652	3.615	3.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
213	7	12.738	7.606	1.961	2.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
213	8	12.728	7.528	2.080	2.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
214	1A	19.530	-15.515	27.949	-16.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
214	1B	-1.092	-15.515	-30.711	-16.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
214	1C	19.530	26.387	27.949	21.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
214	1D	-1.092	26.387	-30.711	21.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
214	1I	20.234	-16.765	27.922	-18.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
214	1J	-1.795	-16.765	-30.684	-18.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
214	1K	20.234	27.636	27.922	22.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
214	1L	-1.795	27.636	-30.684	22.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
214	1Q	17.336	-7.488	15.449	-8.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
214	1R	1.102	-7.488	-18.211	-8.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
214	1S	17.336	18.359	15.449	12.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
214	1T	1.102	18.359	-18.211	12.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
214	2	12.849	6.911	3.895	3.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
214	7	13.087	6.974	1.987	3.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
214	8	13.077	6.900	2.112	3.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
215	1A	14.094	-18.501	11.065	-21.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
215	1B	2.394	-18.501	-12.070	-21.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
215	1C	14.094	24.040	11.065	18.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
215	1D	2.394	24.040	-12.070	18.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
215	1I	15.388	-19.997	28.569	-39.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
215	1J	1.100	-19.997	-29.574	-39.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
215	1K	15.388	25.536	28.569	35.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
215	1L	1.100	25.536	-29.574	35.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
215	1Q	13.205	-9.319	11.523	-17.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
215	1R	3.283	-9.319	-12.528	-17.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
215	1S	13.205	14.858	11.523	13.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
215	1T	3.283	14.858	-12.528	13.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
215	2	10.755	2.619	1.434	-1.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
215	7	11.072	3.054	0.923	-1.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
215	8	11.079	3.012	1.034	-1.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
216	1A	14.652	-10.081	14.662	-25.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
216	1B	0.011	-10.081	-11.554	-25.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
216	1C	14.652	19.430	14.662	20.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
216	1D	0.011	19.430	-11.554	20.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
216	1I	21.448	-8.401	33.055	-42.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
216	1J	-6.785	-8.401	-29.948	-42.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
216	1K	21.448	17.750	33.055	37.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
216	1L	-6.785	17.750	-29.948	37.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
216	1Q	14.479	-4.135	14.688	-19.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
216	1R	0.184	-4.135	-11.581	-19.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
216	1S	14.479	13.484	14.688	14.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
216	1T	0.184	13.484	-11.581	14.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
216	2	9.208	4.925	3.113	-1.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
216	7	9.854	5.462	3.004	-2.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
216	8	9.878	5.408	3.096	-2.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
217	1A	14.236	-3.442	15.049	-31.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.0	

217	1K	16.727	16.847	17.740	35.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
217	1L	-4.181	16.847	-12.494	35.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
217	1Q	12.250	-1.560	10.512	-20.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
217	1R	0.296	-1.560	-5.266	-20.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
217	1S	12.250	12.553	10.512	15.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
217	1T	0.296	12.553	-5.266	15.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
217	2	9.276	7.264	6.237	-0.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
217	7	9.345	7.067	5.446	-1.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
217	8	9.369	7.008	5.523	-1.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
218	1A	18.415	-10.446	29.435	-31.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
218	1B	-3.776	-10.446	-26.362	-31.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
218	1C	18.415	19.810	29.435	26.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
218	1D	-3.776	19.810	-26.362	26.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
218	1I	20.935	-10.661	30.160	-40.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
218	1J	-6.296	-10.661	-27.086	-40.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
218	1K	20.935	20.025	30.160	35.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
218	1L	-6.296	20.025	-27.086	35.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
218	1Q	15.213	-4.705	17.423	-20.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
218	1R	-0.573	-4.705	-14.350	-20.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
218	1S	15.213	14.069	17.423	15.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
218	1T	-0.573	14.069	-14.350	15.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
218	2	10.503	6.939	6.024	0.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
218	7	10.632	6.678	4.743	-1.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
218	8	10.644	6.621	4.836	-1.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
219	1A	15.462	-20.998	26.098	-34.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
219	1B	0.997	-20.998	-27.074	-34.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
219	1C	15.462	26.540	26.098	30.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
219	1D	0.997	26.540	-27.074	30.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
219	1I	14.968	-20.226	27.217	-39.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
219	1J	1.491	-20.226	-28.192	-39.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
219	1K	14.968	25.768	27.217	35.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
219	1L	1.491	25.768	-28.192	35.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
219	1Q	13.399	-9.946	14.690	-19.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
219	1R	3.061	-9.946	-15.665	-19.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
219	1S	13.399	15.488	14.690	16.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
219	1T	3.061	15.488	-15.665	16.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
219	2	11.532	5.772	5.088	1.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
219	7	11.729	4.968	3.297	0.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
219	8	11.733	4.923	3.411	0.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
220	1A	24.326	-55.093	21.714	-43.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
220	1B	-6.766	-55.093	-30.746	-43.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.04	--
220	1C	24.326	51.794	21.714	30.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
220	1D	-6.766	51.794	-30.746	30.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
220	1I	32.584	-62.637	72.911	-80.644	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.90	0.09	--
220	1J	-15.024	-62.637	-81.944	-80.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.09	--
220	1K	32.584	59.338	72.911	67.455	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.85	0.09	--
220	1L	-15.024	59.338	-81.944	67.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	--
220	1Q	20.364	-29.954	25.753	-36.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
220	1R	-2.805	-29.954	-34.786	-36.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
220	1S	20.364	26.655	25.753	23.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
220	1T	-2.805	26.655	-34.786	23.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
220	2	10.314	-5.462	-3.509	-8.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
220	7	11.244	-3.708	-4.134	-8.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
220	8	11.253	-3.719	-3.976	-8.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
221	1A	19.469	-18.923	11.195	-34.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
221	1B	-6.985	-18.923	-1.484	-34.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
221	1C	19.469	25.488	11.195	21.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
221	1D	-6.985	25.488	-1.484	21.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
221	1I	21.997	-18.182	16.437	-61.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
221	1J	-9.513	-18.182	-6.726	-61.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
221	1K	21.997	24.748	16.437	48.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
221	1L	-9.513	24.748	-6.726	48.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
221	1Q	14.316	-8.391	10.131	-28.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
221	1R	-1.832	-8.391	-0.420	-28.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
221	1S	14.316	14.957	10.131	16.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
221	1T	-1.832	14.957	-0.420	16.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
221	2	6.972	1.794	7.379	-6.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
221	7	7.908	2.822	7.329	-7.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
221	8	7.942	2.789	7.381	-7.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
222	1A	14.652	-4.496	11.871	-39.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
222	1B	-3.420	-4.496	-2.989	-39.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
222	1C	14.652	13.903	11.871	27.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
222	1D	-3.420	13.903	-2.989	27.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
222	1I	15.739	-2.569	13.551	-48.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
222	1J	-4.507	-2.569	-4.669	-48.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
222	1K	15.739	11.976	13.551	36.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
222	1L	-4.507	11.976	-4.669	36.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
222	1Q	11.144	-0.812	9.061	-26.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
222	1R	0.088	-0.812	-0.179	-26.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
222	1S	11.144	10.219	9.061	14.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
222	1T	0.088	10.219	-0.179	14.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
222	2	9.210	6.773	8.285	-3.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
222	7	8.937	6.561	7.654	-5.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--

222	8	8.976	6.521	7.706	-5.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
223	1A	22.688	-20.192	13.384	-51.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
223	1B	-10.245	-20.192	-3.620	-51.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
223	1C	22.688	26.750	13.384	38.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
223	1D	-10.245	26.750	-3.620	38.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
223	1I	19.428	-10.385	16.209	-55.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
223	1J	-6.984	-10.385	-6.444	-55.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
223	1K	19.428	16.943	16.209	42.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
223	1L	-6.984	16.943	-6.444	42.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
223	1Q	14.445	-6.868	10.602	-31.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
223	1R	-2.002	-6.868	-0.837	-31.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
223	1S	14.445	13.427	10.602	18.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
223	1T	-2.002	13.427	-0.837	18.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
223	2	10.508	7.076	8.399	-3.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
223	7	10.028	5.992	7.954	-5.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
223	8	10.052	5.959	8.006	-5.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
224	1A	31.864	-68.212	66.798	-77.319	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.97	0.08	--
224	1B	-14.321	-68.212	-75.938	-77.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.08	--
224	1C	31.864	64.954	66.798	64.142	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.93	0.08	--
224	1D	-14.321	64.954	-75.938	64.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.08	--
224	1I	25.595	-40.245	66.956	-73.723	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.56	0.08	--
224	1J	-8.052	-40.245	-76.096	-73.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
224	1K	25.595	36.987	66.956	60.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	--
224	1L	-8.052	36.987	-76.096	60.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
224	1Q	20.474	-27.791	34.786	-42.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.05	--
224	1R	-2.931	-27.791	-43.926	-42.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
224	1S	20.474	24.532	34.786	29.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
224	1T	-2.931	24.532	-43.926	29.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
224	2	12.290	5.624	4.913	-2.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
224	7	12.446	2.959	2.972	-5.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
224	8	12.437	2.945	3.094	-5.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
225	1A	51.484	-64.555	29.857	-38.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.05	--
225	1B	-34.892	-64.555	-8.959	-38.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
225	1C	51.484	56.455	29.857	22.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	--
225	1D	-34.892	56.455	-8.959	22.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
225	1I	49.252	-68.592	61.735	-77.166	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.44	0.10	--
225	1J	-32.661	-68.592	-40.837	-77.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.10	--
225	1K	49.252	60.492	61.735	61.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.10	--
225	1L	-32.661	60.492	-40.837	61.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
225	1Q	30.027	-35.068	30.440	-35.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
225	1R	-13.436	-35.068	-9.542	-35.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
225	1S	30.027	26.968	30.440	19.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
225	1T	-13.436	26.968	-9.542	19.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
225	2	5.908	-11.642	14.726	-11.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
225	7	8.326	-8.945	14.708	-10.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
225	8	8.329	-8.937	14.708	-10.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= 1 d 24/10		Ayyinf= --		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
226	1A	32.923	-27.964	15.364	-31.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
226	1B	-20.098	-27.964	-3.082	-31.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
226	1C	32.923	30.885	15.364	17.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
226	1D	-20.098	30.885	-3.082	17.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
226	1I	24.152	-26.510	12.364	-59.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
226	1J	-11.328	-26.510	-0.081	-59.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
226	1K	24.152	29.431	12.364	46.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
226	1L	-11.328	29.431	-0.081	46.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
226	1Q	18.011	-12.592	10.737	-28.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
226	1R	-5.186	-12.592	1.546	-28.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
226	1S	18.011	15.513	10.737	14.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
226	1T	-5.186	15.513	1.546	14.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
226	2	5.537	-1.524	10.101	-8.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
226	7	6.740	0.155	9.278	-8.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
226	8	6.787	-0.162	9.324	-8.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
227	1A	19.837	-13.633	14.624	-42.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
227	1B	-6.965	-13.633	-3.908	-42.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
227	1C	19.837	20.736	14.624	30.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
227	1D	-6.965	20.736	-3.908	30.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
227	1I	17.928	-6.666	15.798	-50.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
227	1J	-5.057	-6.666	-5.082	-50.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
227	1K	17.928	13.769	15.798	38.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
227	1L	-5.057	13.769	-5.082	38.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
227	1Q	13.674	-3.828	10.517	-27.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
227	1R	-0.802	-3.828	0.200	-27.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
227	1S	13.674	10.932	10.517	15.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
227	1T	-0.802	10.932	0.200	15.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
227	2	11.297	6.547	9.610	-4.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
227	7	10.604	5.798	8.932	-6.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
227	8	10.643	5.779	8.963	-6.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
228	1A	31.141	-30.619	14.415	-55.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
228	1B	-18.394	-30.619	-2.103	-55.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
228	1C	31.141	33.551	14.415	41.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
228	1D	-18.394	33.551	-2.103	41.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--

228	1I	25.652	-11.217	14.685	-55.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
228	1J	-12.905	-11.217	-2.373	-55.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
228	1K	25.652	14.149	14.685	41.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
228	1L	-12.905	14.149	-2.373	41.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
228	1Q	17.924	-9.667	11.100	-32.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
228	1R	-5.177	-9.667	1.212	-32.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
228	1S	17.924	12.598	11.100	18.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
228	1T	-5.177	12.598	1.212	18.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
228	2	12.905	6.571	9.515	-4.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
228	7	11.527	4.712	9.307	-6.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
228	8	11.551	4.700	9.346	-6.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
229	1A	58.009	-72.959	56.022	-74.375	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.42	0.09	--
229	1B	-41.425	-72.959	-35.054	-74.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.09	--
229	1C	58.009	64.902	56.022	58.746	--	--	11.31	4.52	4.52	4.52	0.90	0.09	--
229	1D	-41.425	64.902	-35.054	58.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.09	--
229	1I	39.398	-37.128	58.149	-71.619	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.54	0.09	--
229	1J	-22.814	-37.128	-37.180	-71.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.09	--
229	1K	39.398	29.071	58.149	55.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.09	--
229	1L	-22.814	29.071	-37.180	55.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.09	--
229	1Q	29.247	-29.723	35.692	-42.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
229	1R	-12.663	-29.723	-14.723	-42.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
229	1S	29.247	21.667	35.692	26.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
229	1T	-12.663	21.667	-14.723	26.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	--
229	2	15.152	4.717	10.525	-3.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
229	7	13.887	0.897	12.200	-6.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
229	8	13.875	0.898	12.203	-6.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
230	1A	59.869	-57.870	47.748	-27.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.06	--
230	1B	-48.584	-57.870	-19.700	-27.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
230	1C	59.869	49.350	47.748	18.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.06	--
230	1D	-48.584	49.350	-19.700	18.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
230	1I	42.686	-51.843	82.272	-47.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
230	1J	-31.400	-51.843	-54.224	-47.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
230	1K	42.686	43.323	82.272	38.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
230	1L	-31.400	43.323	-54.224	38.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
230	1Q	27.600	-29.108	43.585	-22.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
230	1R	-16.315	-29.108	-15.537	-22.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
230	1S	27.600	20.587	43.585	13.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
230	1T	-16.315	20.587	-15.537	13.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
230	2	-2.274	-11.687	19.565	-7.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
230	7	2.306	-9.158	18.833	-6.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
230	8	2.358	-9.162	18.835	-6.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
231	1A	39.440	-27.989	26.840	-21.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
231	1B	-25.023	-27.989	-12.549	-21.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
231	1C	39.440	28.967	26.840	12.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.07	--
231	1D	-25.023	28.967	-12.549	12.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
231	1I	29.192	-26.939	27.528	-38.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
231	1J	-14.775	-26.939	-13.236	-38.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
231	1K	29.192	27.917	27.528	29.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
231	1L	-14.775	27.917	-13.236	29.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
231	1Q	21.294	-12.943	18.150	-18.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
231	1R	-6.877	-12.943	-3.858	-18.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
231	1S	21.294	13.922	18.150	9.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
231	1T	-6.877	13.922	-3.858	9.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
231	2	7.695	-2.784	13.569	-6.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
231	7	8.799	-1.428	12.226	-6.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
231	8	8.838	-1.426	12.258	-6.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
232	1A	26.803	-17.624	18.630	-31.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.08	--
232	1B	-11.766	-17.624	-7.327	-31.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.08	--
232	1C	26.803	22.777	18.630	22.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
232	1D	-11.766	22.777	-7.327	22.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
232	1I	22.272	-11.114	18.854	-34.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
232	1J	-7.235	-11.114	-7.552	-34.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
232	1K	22.272	16.267	18.854	26.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
232	1L	-7.235	16.267	-7.552	26.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
232	1Q	17.110	-5.861	12.225	-19.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
232	1R	-2.074	-5.861	-0.923	-19.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
232	1S	17.110	11.014	12.225	11.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
232	1T	-2.074	11.014	-0.923	11.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
232	2	13.849	5.965	10.549	-4.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
232	7	12.647	4.923	9.594	-4.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
232	8	12.678	4.922	9.611	-4.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
233	1A	39.764	-31.240	30.497	-36.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	--
233	1B	-25.463	-31.240	-16.060	-36.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.07	--
233	1C	39.764	32.238	30.497	27.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.07	--
233	1D	-25.463	32.238	-16.060	27.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.07	--
233	1I	30.970	-13.574	24.082	-35.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
233	1J	-16.669	-13.574	-9.644	-35.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
233	1K	30.970	14.572	24.082	26.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
233	1L	-16.669	14.572	-9.644	26.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
233	1Q	21.755	-10.599	18.290	-21.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
233	1R	-7.454	-10.599	-3.852	-21.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
233	1S	21.755	11.598	18.290	12.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
233	1T	-7.454	11.598	-3.852	12.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--

233	2	16.028	5.656	10.785	-3.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
233	7	13.802	3.647	10.622	-4.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
233	8	13.810	3.646	10.630	-4.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
234	1A	60.124	-61.891	75.695	-47.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
234	1B	-48.858	-61.891	-47.466	-47.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	--
234	1C	60.124	53.414	75.695	37.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	--
234	1D	-48.858	53.414	-47.466	37.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
234	1I	39.466	-30.759	81.024	-39.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
234	1J	-28.199	-30.759	-52.795	-39.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
234	1K	39.466	22.281	81.024	30.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
234	1L	-28.199	22.281	-52.795	30.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
234	1Q	26.909	-25.135	49.834	-25.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
234	1R	-15.642	-25.135	-21.606	-25.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
234	1S	26.909	16.657	49.834	15.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
234	1T	-15.642	16.657	-21.606	15.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
234	2	18.108	2.861	15.131	-3.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
234	7	14.229	-1.652	16.922	-4.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
234	8	14.237	-1.671	16.899	-4.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
235	1A	70.470	-42.526	51.696	-15.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.14	--
235	1B	-58.149	-42.526	-25.037	-15.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.13	--
235	1C	70.470	33.654	51.696	9.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.14	--
235	1D	-58.149	33.654	-25.037	9.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.13	--
235	1I	53.407	-32.220	65.818	-18.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.10	--
235	1J	-41.086	-32.220	-39.159	-18.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	--
235	1K	53.407	23.348	65.818	12.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.10	--
235	1L	-41.086	23.348	-39.159	12.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
235	1Q	33.047	-21.672	39.595	-10.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.07	--
235	1R	-20.726	-21.672	-12.935	-10.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.07	--
235	1S	33.047	12.800	39.595	4.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
235	1T	-20.726	12.800	-12.935	4.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
235	2	5.902	-10.567	21.649	-4.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
235	7	7.203	-8.453	20.475	-4.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.03	--
235	8	7.240	-8.473	20.486	-4.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
236	1A	46.547	-25.160	29.967	-16.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.11	--
236	1B	-30.977	-25.160	-15.538	-16.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
236	1C	46.547	26.104	29.967	10.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.11	--
236	1D	-30.977	26.104	-15.538	10.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.11	--
236	1I	39.958	-23.811	26.786	-20.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
236	1J	-24.389	-23.811	-12.356	-20.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
236	1K	39.958	24.755	26.786	14.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
236	1L	-24.389	24.755	-12.356	14.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.07	--
236	1Q	25.840	-11.670	18.590	-11.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
236	1R	-10.271	-11.670	-4.161	-11.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
236	1S	25.840	12.614	18.590	5.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	--
236	1T	-10.271	12.614	-4.161	5.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
236	2	10.765	-2.123	13.878	-4.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.03	--
236	7	11.001	-1.036	12.501	-4.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
236	8	11.040	-1.031	12.510	-4.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
237	1A	33.753	-17.686	23.717	-17.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.10	--
237	1B	-17.861	-17.686	-12.194	-17.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.10	--
237	1C	33.753	21.712	23.717	13.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.10	--
237	1D	-17.861	21.712	-12.194	13.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
237	1I	28.870	-12.258	21.906	-18.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.07	--
237	1J	-12.979	-12.258	-10.383	-18.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
237	1K	28.870	16.283	21.906	13.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
237	1L	-12.979	16.283	-10.383	13.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.07	--
237	1Q	20.452	-6.247	14.001	-11.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
237	1R	-4.560	-6.247	-2.477	-11.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
237	1S	20.452	10.272	14.001	6.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
237	1T	-4.560	10.272	-2.477	6.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
237	2	15.703	5.120	11.285	-3.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
237	7	13.983	4.119	10.090	-3.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
237	8	14.007	4.124	10.100	-3.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
238	1A	44.609	-28.328	29.130	-19.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.11	--
238	1B	-29.084	-28.328	-14.364	-19.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.11	--
238	1C	44.609	29.298	29.130	13.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.11	--
238	1D	-29.084	29.298	-14.364	13.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.11	--
238	1I	31.721	-13.828	26.479	-17.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.07	--
238	1J	-16.195	-13.828	-11.712	-17.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	--
238	1K	31.721	14.798	26.479	11.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
238	1L	-16.195	14.798	-11.712	11.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
238	1Q	23.493	-10.072	18.488	-11.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.05	--
238	1R	-7.968	-10.072	-3.721	-11.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	--
238	1S	23.493	11.042	18.488	5.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	--
238	1T	-7.968	11.042	-3.721	5.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
238	2	17.369	4.735	11.519	-3.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
238	7	14.532	3.091	10.752	-3.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
238	8	14.549	3.094	10.746	-3.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
239	1A	71.573	-43.237	61.152	-18.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.14	--
239	1B	-59.421	-43.237	-34.285	-18.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--

239	1C	71.573	34.415	61.152	12.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.14	--
239	1D	-59.421	34.415	-34.285	12.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.14	--
239	1I	42.619	-26.332	61.441	-15.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
239	1J	-30.468	-26.332	-34.574	-15.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
239	1K	42.619	17.510	61.441	9.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
239	1L	-30.468	17.510	-34.574	9.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
239	1Q	30.753	-20.452	40.887	-10.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--
239	1R	-18.601	-20.452	-14.021	-10.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.06	--
239	1S	30.753	11.630	40.887	4.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.06	--
239	1T	-18.601	11.630	-14.021	4.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.06	--
239	2	17.049	-0.933	15.624	-3.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
239	7	12.513	-2.907	15.558	-3.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
239	8	12.518	-2.941	15.548	-3.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

240	1A	46.568	-38.145	36.291	-12.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	--
240	1B	-32.668	-38.145	-14.556	-12.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	--
240	1C	46.568	28.677	36.291	6.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	--
240	1D	-32.668	28.677	-14.556	6.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
240	1I	50.663	-27.471	34.055	-10.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.12	--
240	1J	-36.763	-27.471	-12.320	-10.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.12	--
240	1K	50.663	18.004	34.055	4.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
240	1L	-36.763	18.004	-12.320	4.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	--
240	1Q	27.676	-20.992	25.610	-8.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
240	1R	-13.775	-20.992	-3.875	-8.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
240	1S	27.676	11.525	25.610	2.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
240	1T	-13.775	11.525	-3.875	2.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.08	--
240	2	10.079	-10.131	18.090	-4.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
240	7	10.130	-8.635	17.017	-4.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
240	8	10.161	-8.673	17.029	-4.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

241	1A	42.792	-18.789	30.359	-12.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.12	--
241	1B	-27.423	-18.789	-17.772	-12.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.12	--
241	1C	42.792	20.328	30.359	9.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.12	--
241	1D	-27.423	20.328	-17.772	9.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
241	1I	46.520	-16.994	21.723	-11.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
241	1J	-31.151	-16.994	-9.136	-11.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
241	1K	46.520	18.532	21.723	7.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	--
241	1L	-31.151	18.532	-9.136	7.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
241	1Q	26.483	-8.317	16.188	-7.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
241	1R	-11.114	-8.317	-3.602	-7.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
241	1S	26.483	9.855	16.188	4.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
241	1T	-11.114	9.855	-3.602	4.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
241	2	12.709	-0.916	12.146	-4.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
241	7	12.102	0.720	10.955	-3.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
241	8	12.140	0.722	10.955	-3.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

242	1A	43.367	-14.771	28.833	-9.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
242	1B	-25.869	-14.771	-17.273	-9.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.11	--
242	1C	43.367	18.183	28.833	7.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.11	--
242	1D	-25.869	18.183	-17.273	7.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
242	1I	41.109	-11.132	24.386	-10.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
242	1J	-23.611	-11.132	-12.826	-10.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
242	1K	41.109	14.545	24.386	9.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
242	1L	-23.611	14.545	-12.826	9.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
242	1Q	26.159	-5.390	15.614	-6.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
242	1R	-8.661	-5.390	-4.054	-6.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
242	1S	26.159	8.803	15.614	4.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
242	1T	-8.661	8.803	-4.054	4.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
242	2	17.676	3.908	11.301	-2.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
242	7	15.385	3.105	9.895	-1.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
242	8	15.410	3.112	9.890	-1.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

243	1A	48.926	-21.364	27.699	-11.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.12	--
243	1B	-33.457	-21.364	-14.700	-11.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
243	1C	48.926	22.891	27.699	7.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.12	--
243	1D	-33.457	22.891	-14.700	7.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
243	1I	39.293	-11.761	24.459	-11.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
243	1J	-23.823	-11.761	-11.460	-11.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
243	1K	39.293	13.288	24.459	8.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
243	1L	-23.823	13.288	-11.460	8.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
243	1Q	26.294	-7.724	16.394	-7.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
243	1R	-10.824	-7.724	-3.395	-7.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
243	1S	26.294	9.251	16.394	3.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.05	--
243	1T	-10.824	9.251	-3.395	3.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
243	2	16.951	3.767	10.532	-2.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
243	7	13.802	2.616	9.220	-2.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
243	8	13.812	2.620	9.200	-2.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

244	1A	55.086	-38.711	36.407	-12.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.15	--
244	1B	-41.327	-38.711	-14.058	-12.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.14	--
244	1C	55.086	29.320	36.407	6.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.15	--
244	1D	-41.327	29.320	-14.058	6.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
244	1I	33.039	-26.479	25.862	-12.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.08	--
244	1J	-19.279	-26.479	-3.514	-12.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
244	1K	33.039	17.087	25.862	6.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
244	1L	-19.279	17.087	-3.514	6.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
244	1Q	25.536	-20.861	24.096	-8.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
244	1R	-11.776	-20.861	-1.747	-8.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.07	--

244	1S	25.536	11.470	24.096	2.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
244	1T	-11.776	11.470	-1.747	2.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
244	2	13.169	-2.353	12.434	-4.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
244	7	11.504	-3.941	13.334	-4.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
244	8	11.534	-3.981	13.356	-4.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
245	1A	40.632	-42.632	31.301	-12.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.14	--
245	1B	-33.417	-42.632	-16.979	-12.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.13	--
245	1C	40.632	33.689	31.301	9.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.14	--
245	1D	-33.417	33.689	-16.979	9.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.13	--
245	1I	46.459	-25.129	33.491	-18.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.11	--
245	1J	-39.245	-25.129	-19.169	-18.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
245	1K	46.459	16.185	33.491	15.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.11	--
245	1L	-39.245	16.185	-19.169	15.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	--
245	1Q	25.575	-21.917	21.095	-9.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.08	--
245	1R	-18.360	-21.917	-6.773	-9.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	--
245	1S	25.575	12.973	21.095	6.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
245	1T	-18.360	12.973	-6.773	6.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
245	2	-9.568	-9.499	13.095	-2.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.06	--
245	7	-7.282	-8.136	11.987	-2.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
245	8	-7.338	-8.173	11.994	-2.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
246	1A	43.977	-11.106	28.647	-11.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
246	1B	-25.884	-11.106	-16.044	-11.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.13	--
246	1C	43.977	14.388	28.647	10.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
246	1D	-25.884	14.388	-16.044	10.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
246	1I	55.920	-10.392	22.536	-15.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.09	--
246	1J	-37.827	-10.392	-9.933	-15.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.09	--
246	1K	55.920	13.674	22.536	14.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
246	1L	-37.827	13.674	-9.933	14.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.09	--
246	1Q	29.957	-5.331	16.645	-7.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
246	1R	-11.864	-5.331	-4.042	-7.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
246	1S	29.957	8.613	16.645	6.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
246	1T	-11.864	8.613	-4.042	6.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.06	--
246	2	15.101	2.378	12.365	-2.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.05	--
246	7	14.261	2.288	11.095	-1.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.04	--
246	8	14.306	2.299	11.093	-1.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.04	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
247	1A	57.026	-10.422	32.952	-13.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.12	--
247	1B	-33.136	-10.422	-22.293	-13.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.12	--
247	1C	57.026	13.115	32.952	14.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	--
247	1D	-33.136	13.115	-22.293	14.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
247	1I	58.706	-8.579	26.862	-14.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
247	1J	-34.816	-8.579	-16.203	-14.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.09	--
247	1K	58.706	11.272	26.862	15.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
247	1L	-34.816	11.272	-16.203	15.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
247	1Q	36.355	-4.164	17.396	-7.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
247	1R	-12.465	-4.164	-6.737	-7.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
247	1S	36.355	6.858	17.396	7.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
247	1T	-12.465	6.858	-6.737	7.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
247	2	22.202	2.554	9.682	-1.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
247	7	19.259	2.022	8.133	-0.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
247	8	19.311	2.028	8.114	-0.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
248	1A	61.063	-13.375	30.489	-15.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.13	--
248	1B	-42.717	-13.375	-17.759	-15.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.13	--
248	1C	61.063	16.471	30.489	14.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.13	--
248	1D	-42.717	16.471	-17.759	14.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.13	--
248	1I	47.833	-8.177	24.798	-14.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
248	1J	-29.487	-8.177	-12.068	-14.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
248	1K	47.833	11.274	24.798	13.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
248	1L	-29.487	11.274	-12.068	13.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.09	--
248	1Q	32.130	-5.428	17.569	-8.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
248	1R	-13.785	-5.428	-4.839	-8.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
248	1S	32.130	8.525	17.569	7.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
248	1T	-13.785	8.525	-4.839	7.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
248	2	16.942	2.985	7.519	-1.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
248	7	14.833	2.343	7.614	-1.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
248	8	14.883	2.354	7.618	-1.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
249	1A	45.590	-25.123	34.617	-18.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.11	--
249	1B	-37.771	-25.123	-19.543	-18.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
249	1C	45.590	16.106	34.617	15.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.11	--
249	1D	-37.771	16.106	-19.543	15.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.11	--
249	1I	39.894	-42.065	32.097	-11.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.14	--
249	1J	-32.075	-42.065	-17.023	-11.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.13	--
249	1K	39.894	33.047	32.097	9.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
249	1L	-32.075	33.047	-17.023	9.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.13	--
249	1Q	25.202	-21.813	21.503	-9.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.08	--
249	1R	-17.383	-21.813	-6.430	-9.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	--
249	1S	25.202	12.796	21.503	6.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
249	1T	-17.383	12.796	-6.430	6.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
249	2	8.950	-4.638	9.813	-3.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
249	7	7.803	-5.239	10.224	-3.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--
249	8	7.801	-5.275	10.232	-3.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

250	1A	56.172	-10.180	22.967	-16.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.09	--
250	1B	-37.849	-10.180	-10.331	-16.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.09	--
250	1C	56.172	13.324	22.967	14.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
250	1D	-37.849	13.324	-10.331	14.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
250	1I	44.070	-11.146	28.616	-12.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
250	1J	-25.748	-11.146	-15.980	-12.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.13	--
250	1K	44.070	14.290	28.616	10.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
250	1L	-25.748	14.290	-15.980	10.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
250	1Q	30.124	-5.358	16.687	-7.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
250	1R	-11.801	-5.358	-4.051	-7.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.07	--
250	1S	30.124	8.502	16.687	6.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
250	1T	-11.801	8.502	-4.051	6.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
250	2	17.383	2.726	7.988	-2.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
250	7	15.701	2.461	8.475	-1.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
250	8	15.748	2.472	8.475	-1.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
251	1A	59.410	-8.986	25.356	-15.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
251	1B	-35.646	-8.986	-14.817	-15.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
251	1C	59.410	11.516	25.356	15.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
251	1D	-35.646	11.516	-14.817	15.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
251	1I	47.047	-8.755	30.816	-11.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
251	1J	-23.282	-8.755	-20.277	-11.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.13	--
251	1K	47.047	11.285	30.816	12.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.13	--
251	1L	-23.282	11.285	-20.277	12.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.13	--
251	1Q	34.133	-3.932	16.505	-6.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
251	1R	-10.369	-3.932	-5.966	-6.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
251	1S	34.133	6.463	16.505	7.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
251	1T	-10.369	6.463	-5.966	7.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
251	2	22.074	2.315	8.364	-1.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
251	7	19.279	1.961	7.434	-1.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
251	8	19.337	1.969	7.429	-0.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
252	1A	58.158	-8.715	26.836	-14.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
252	1B	-34.618	-8.715	-16.357	-14.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
252	1C	58.158	11.152	26.836	15.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
252	1D	-34.618	11.152	-16.357	15.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
252	1I	57.187	-10.857	32.742	-14.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.13	--
252	1J	-33.646	-10.857	-22.264	-14.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.12	--
252	1K	57.187	13.294	32.742	14.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
252	1L	-33.646	13.294	-22.264	14.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
252	1Q	36.048	-4.244	17.281	-7.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
252	1R	-12.507	-4.244	-6.803	-7.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
252	1S	36.048	6.681	17.281	7.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
252	1T	-12.507	6.681	-6.803	7.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
252	2	23.058	2.663	10.120	-2.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
252	7	20.492	2.226	9.165	-1.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
252	8	20.560	2.235	9.162	-1.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
253	1A	33.309	-34.230	27.130	-18.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.09	--
253	1B	-25.727	-34.230	-11.858	-18.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.09	--
253	1C	33.309	25.156	27.130	15.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.09	--
253	1D	-25.727	25.156	-11.858	15.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.09	--
253	1I	50.529	-37.340	38.900	-16.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.14	--
253	1J	-42.947	-37.340	-23.628	-16.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.13	--
253	1K	50.529	28.266	38.900	14.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	--
253	1L	-42.947	28.266	-23.628	14.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.13	--
253	1Q	24.765	-22.742	21.421	-10.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
253	1R	-17.183	-22.742	-6.149	-10.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	--
253	1S	24.765	13.668	21.421	7.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
253	1T	-17.183	13.668	-6.149	7.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
253	2	8.870	-7.651	12.544	-3.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.04	--
253	7	7.690	-7.058	11.915	-2.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	--
253	8	7.692	-7.101	11.929	-2.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
254	1A	50.707	-27.527	34.323	-10.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.12	--
254	1B	-36.931	-27.527	-11.922	-10.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.12	--
254	1C	50.707	18.102	34.323	4.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
254	1D	-36.931	18.102	-11.922	4.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	--
254	1I	46.875	-38.290	36.591	-12.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	--
254	1J	-33.099	-38.290	-14.190	-12.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	--
254	1K	46.875	28.864	36.591	6.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	--
254	1L	-33.099	28.864	-14.190	6.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
254	1Q	27.704	-21.026	26.114	-8.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
254	1R	-13.928	-21.026	-3.713	-8.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
254	1S	27.704	11.600	26.114	2.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
254	1T	-13.928	11.600	-3.713	2.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
254	2	12.522	-4.040	11.555	-4.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
254	7	11.565	-4.969	13.275	-4.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
254	8	11.589	-5.005	13.291	-4.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
255	1A	46.452	-16.923	21.797	-11.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
255	1B	-30.929	-16.923	-8.845	-11.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
255	1C	46.452	18.480	21.797	7.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	--
255	1D	-30.929	18.480	-8.845	7.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
255	1I	43.039	-18.808	30.428	-12.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.13	--
255	1J	-27.516	-18.808	-17.476	-12.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.12	--
255	1K	43.039	20.365	30.428	9.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.13	--
255	1L	-27.516	20.365	-17.476	9.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--

255	1Q	26.601	-8.322	16.407	-7.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
255	1R	-11.079	-8.322	-3.456	-7.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
255	1S	26.601	9.879	16.407	4.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
255	1T	-11.079	9.879	-3.456	4.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
255	2	15.160	2.861	8.425	-2.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
255	7	12.727	2.072	7.935	-2.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
255	8	12.743	2.079	7.921	-2.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
256	1A	41.686	-12.022	22.238	-10.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
256	1B	-24.207	-12.022	-10.684	-10.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.07	--
256	1C	41.686	15.472	22.238	8.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
256	1D	-24.207	15.472	-10.684	8.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.07	--
256	1I	34.630	-10.630	28.559	-11.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.11	--
256	1J	-17.151	-10.630	-17.005	-11.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.11	--
256	1K	34.630	14.081	28.559	9.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	--
256	1L	-17.151	14.081	-17.005	9.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.11	--
256	1Q	24.257	-4.665	15.043	-6.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	--
256	1R	-6.778	-4.665	-3.489	-6.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.04	--
256	1S	24.257	8.116	15.043	4.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
256	1T	-6.778	8.116	-3.489	4.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.04	--
256	2	16.843	3.629	9.943	-1.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
256	7	14.887	2.936	9.097	-1.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
256	8	14.923	2.944	9.095	-1.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
257	1A	41.033	-11.137	24.436	-10.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
257	1B	-23.431	-11.137	-12.888	-10.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
257	1C	41.033	14.562	24.436	8.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
257	1D	-23.431	14.562	-12.888	8.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
257	1I	43.054	-14.754	28.825	-10.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
257	1J	-25.452	-14.754	-17.277	-10.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.11	--
257	1K	43.054	18.179	28.825	8.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.11	--
257	1L	-25.452	18.179	-17.277	8.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
257	1Q	26.160	-5.386	15.657	-6.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
257	1R	-8.558	-5.386	-4.109	-6.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
257	1S	26.160	8.810	15.657	4.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
257	1T	-8.558	8.810	-4.109	4.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
257	2	16.635	3.604	10.500	-2.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
257	7	15.048	3.048	9.678	-1.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
257	8	15.091	3.056	9.683	-1.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
258	1A	32.746	-26.360	26.444	-12.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.08	--
258	1B	-19.058	-26.360	-4.262	-12.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
258	1C	32.746	17.034	26.444	6.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
258	1D	-19.058	17.034	-4.262	6.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
258	1I	55.137	-38.760	36.603	-11.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.15	--
258	1J	-41.449	-38.760	-14.421	-11.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.14	--
258	1K	55.137	29.434	36.603	5.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.15	--
258	1L	-41.449	29.434	-14.421	5.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
258	1Q	25.432	-20.877	24.221	-8.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
258	1R	-11.744	-20.877	-2.039	-8.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.07	--
258	1S	25.432	11.551	24.221	2.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
258	1T	-11.744	11.551	-2.039	2.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.07	--
258	2	12.251	-7.271	15.259	-4.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	--
258	7	11.374	-6.874	15.416	-4.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.03	--
258	8	11.404	-6.916	15.446	-4.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
259	1A	53.024	-32.200	65.892	-18.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.10	--
259	1B	-40.853	-32.200	-38.945	-18.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	--
259	1C	53.024	23.339	65.892	12.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.10	--
259	1D	-40.853	23.339	-38.945	12.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
259	1I	70.192	-42.526	51.665	-15.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.14	--
259	1J	-58.021	-42.526	-24.717	-15.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.13	--
259	1K	70.192	33.666	51.665	9.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.14	--
259	1L	-58.021	33.666	-24.717	9.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.13	--
259	1Q	32.820	-21.652	39.750	-10.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.07	--
259	1R	-20.649	-21.652	-12.802	-10.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	--
259	1S	32.820	12.792	39.750	4.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
259	1T	-20.649	12.792	-12.802	4.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	--
259	2	13.213	-2.795	11.879	-2.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
259	7	10.490	-4.043	13.617	-3.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
259	8	10.524	-4.071	13.629	-3.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
260	1A	39.725	-23.649	26.864	-20.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
260	1B	-24.170	-23.649	-12.098	-20.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
260	1C	39.725	24.614	26.864	14.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
260	1D	-24.170	24.614	-12.098	14.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.07	--
260	1I	46.577	-25.088	30.339	-16.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.11	--
260	1J	-31.021	-25.088	-15.574	-16.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
260	1K	46.577	26.052	30.339	10.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.11	--
260	1L	-31.021	26.052	-15.574	10.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.11	--
260	1Q	25.798	-11.598	18.864	-11.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
260	1R	-10.242	-11.598	-4.098	-11.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
260	1S	25.798	12.562	18.864	5.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	--
260	1T	-10.242	12.562	-4.098	5.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
260	2	14.656	3.370	9.563	-2.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
260	7	12.908	2.265	9.578	-2.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
260	8	12.930	2.270	9.570	-2.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
261	1A	30.920	-14.610	20.200	-18.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
261	1B	-15.014	-14.610	-8.689	-18.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
261	1C	30.920	18.684	20.200	14.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	--
261	1D	-15.014	18.684	-8.689	14.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
261	1I	31.351	-12.693	25.949	-14.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.10	--
261	1J	-15.445	-12.693	-14.438	-14.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	--
261	1K	31.351	16.768	25.949	10.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.10	--
261	1L	-15.445	16.768	-14.438	10.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.10	--
261	1Q	20.380	-5.613	14.106	-10.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
261	1R	-4.474	-5.613	-2.595	-10.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
261	1S	20.380	9.688	14.106	5.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
261	1T	-4.474	9.688	-2.595	5.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
261	2	14.379	4.705	9.961	-1.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
261	7	13.192	3.868	9.299	-2.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
261	8	13.229	3.876	9.314	-2.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
262	1A	28.605	-12.343	22.200	-18.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.07	--
262	1B	-12.733	-12.343	-10.525	-18.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
262	1C	28.605	16.430	22.200	13.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
262	1D	-12.733	16.430	-10.525	13.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
262	1I	33.803	-17.588	24.232	-18.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.10	--
262	1J	-17.930	-17.588	-12.557	-18.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.10	--
262	1K	33.803	21.674	24.232	13.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.10	--
262	1L	-17.930	21.674	-12.557	13.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
262	1Q	20.396	-6.226	14.304	-11.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
262	1R	-4.524	-6.226	-2.629	-11.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
262	1S	20.396	10.313	14.304	6.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
262	1T	-4.524	10.313	-2.629	6.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
262	2	13.426	4.123	10.434	-2.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
262	7	12.666	3.533	9.681	-2.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
262	8	12.702	3.536	9.694	-2.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
263	1A	42.596	-26.239	61.508	-15.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
263	1B	-30.461	-26.239	-34.611	-15.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
263	1C	42.596	17.462	61.508	9.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
263	1D	-30.461	17.462	-34.611	9.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
263	1I	71.655	-43.070	61.009	-19.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.14	--
263	1J	-59.520	-43.070	-34.112	-19.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
263	1K	71.655	34.294	61.009	13.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.14	--
263	1L	-59.520	34.294	-34.112	13.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.14	--
263	1Q	30.731	-20.381	40.865	-10.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--
263	1R	-18.596	-20.381	-13.968	-10.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.06	--
263	1S	30.731	11.604	40.865	4.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	--
263	1T	-18.596	11.604	-13.968	4.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.06	--
263	2	9.082	-6.340	15.652	-3.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
263	7	9.061	-6.138	16.911	-3.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
263	8	9.100	-6.172	16.944	-3.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
264	1A	42.426	-51.831	82.411	-47.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
264	1B	-31.161	-51.831	-54.109	-47.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
264	1C	42.426	43.310	82.411	38.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
264	1D	-31.161	43.310	-54.109	38.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
264	1I	59.783	-57.874	47.956	-27.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.06	--
264	1J	-48.518	-57.874	-19.654	-27.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
264	1K	59.783	49.353	47.956	18.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.06	--
264	1L	-48.518	49.353	-19.654	18.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
264	1Q	27.510	-29.106	43.770	-22.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
264	1R	-16.245	-29.106	-15.468	-22.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
264	1S	27.510	20.585	43.770	13.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
264	1T	-16.245	20.585	-15.468	13.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
264	2	13.991	-1.225	11.374	-1.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
264	7	11.744	-2.989	14.691	-3.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
264	8	11.764	-3.003	14.659	-3.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
265	1A	28.805	-27.113	27.452	-38.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
265	1B	-14.493	-27.113	-12.984	-38.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
265	1C	28.805	28.094	27.452	29.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
265	1D	-14.493	28.094	-12.984	29.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
265	1I	39.389	-28.163	27.011	-21.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
265	1J	-25.077	-28.163	-12.543	-21.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
265	1K	39.389	29.144	27.011	12.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	--
265	1L	-25.077	29.144	-12.543	12.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
265	1Q	21.163	-13.024	18.256	-18.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
265	1R	-6.851	-13.024	-3.788	-18.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
265	1S	21.163	14.005	18.256	9.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
265	1T	-6.851	14.005	-3.788	9.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
265	2	13.365	3.931	9.382	-1.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
265	7	12.198	2.601	9.790	-3.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
265	8	12.218	2.605	9.795	-3.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
266	1A	22.318	-14.477	18.299	-36.634	--								

266	1K	26.723	18.665	21.948	17.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
266	1L	-11.699	18.665	-10.618	17.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
266	1Q	17.097	-5.680	12.854	-18.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
266	1R	-2.074	-5.680	-1.524	-18.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
266	1S	17.097	10.824	12.854	10.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
266	1T	-2.074	10.824	-1.524	10.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
266	2	12.597	5.376	9.537	-1.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
266	7	11.900	4.565	8.998	-3.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
266	8	11.930	4.565	9.020	-3.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

267	1A	22.415	-10.971	18.855	-35.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
267	1B	-7.492	-10.971	-7.491	-35.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
267	1C	22.415	16.142	18.855	26.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
267	1D	-7.492	16.142	-7.491	26.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
267	1I	26.977	-17.381	18.622	-30.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.08	--
267	1J	-12.054	-17.381	-7.258	-30.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
267	1K	26.977	22.553	18.622	22.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
267	1L	-12.054	22.553	-7.258	22.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
267	1Q	17.128	-5.757	12.275	-19.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
267	1R	-2.204	-5.757	-0.911	-19.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
267	1S	17.128	10.928	12.275	11.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
267	1T	-2.204	10.928	-0.911	11.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
267	2	11.411	4.483	10.046	-2.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
267	7	11.213	4.008	9.368	-3.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
267	8	11.249	4.001	9.396	-3.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

268	1A	39.392	-30.787	81.094	-39.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
268	1B	-28.093	-30.787	-52.752	-39.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
268	1C	39.392	22.350	81.094	30.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
268	1D	-28.093	22.350	-52.752	30.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
268	1I	60.182	-61.783	75.686	-47.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
268	1J	-48.883	-61.783	-47.345	-47.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	--
268	1K	60.182	53.346	75.686	38.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	--
268	1L	-48.883	53.346	-47.345	38.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
268	1Q	26.915	-25.105	49.875	-25.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
268	1R	-15.616	-25.105	-21.533	-25.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
268	1S	26.915	16.668	49.875	15.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
268	1T	-15.616	16.668	-21.533	15.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
268	2	4.842	-5.777	13.042	-3.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
268	7	5.913	-5.577	15.326	-4.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
268	8	5.920	-5.586	15.304	-4.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

269	1A	49.002	-68.590	61.796	-77.339	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.44	0.10	--
269	1B	-32.436	-68.590	-40.782	-77.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.10	--
269	1C	49.002	60.487	61.796	61.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.10	--
269	1D	-32.436	60.487	-40.782	61.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
269	1I	51.477	-64.579	30.036	-38.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.05	--
269	1J	-34.911	-64.579	-9.022	-38.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
269	1K	51.477	56.476	30.036	22.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	--
269	1L	-34.911	56.476	-9.022	22.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
269	1Q	29.958	-35.086	30.529	-35.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
269	1R	-13.392	-35.086	-9.516	-35.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
269	1S	29.958	26.984	30.529	19.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
269	1T	-13.392	26.984	-9.516	19.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
269	2	14.149	1.208	7.394	-1.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
269	7	13.266	-1.817	10.349	-4.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
269	8	13.266	-1.813	10.341	-4.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

270	1A	23.889	-26.589	12.300	-60.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
270	1B	-11.162	-26.589	0.076	-60.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
270	1C	23.889	29.515	12.300	46.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
270	1D	-11.162	29.515	0.076	46.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
270	1I	32.822	-27.828	15.390	-31.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
270	1J	-20.095	-27.828	-3.014	-31.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
270	1K	32.822	30.754	15.390	18.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
270	1L	-20.095	30.754	-3.014	18.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
270	1Q	17.895	-12.572	10.774	-28.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
270	1R	-5.168	-12.572	1.602	-28.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
270	1S	17.895	15.499	10.774	14.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
270	1T	-5.168	15.499	1.602	14.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
270	2	12.130	4.705	8.268	-1.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
270	7	11.046	3.586	8.578	-4.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
270	8	11.075	3.576	8.608	-4.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

271	1A	17.862	-10.578	15.615	-52.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
271	1B	-5.021	-10.578	-4.816	-52.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
271	1C	17.862	17.710	15.615	40.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
271	1D	-5.021	17.710	-4.816	40.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
271	1I	20.907	-11.150	16.198	-35.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
271	1J	-8.066	-11.150	-5.399	-35.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
271	1K	20.907	18.282	16.198	23.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
271	1L	-8.066	18.282	-5.399	23.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
271	1Q	13.878	-4.143	10.842	-26.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
271	1R	-1.037	-4.143	-0.042	-26.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
271	1S	13.878	11.275	10.842	14.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
271	1T	-1.037	11.275	-0.042	14.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
271	2	11.137	5.836	8.820	-1.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
271	7	10.498	5.376	8.480	-4.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

271	8	10.535	5.359	8.517	-4.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
272	1A	18.083	-6.226	15.703	-50.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
272	1B	-5.165	-6.226	-4.988	-50.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
272	1C	18.083	13.313	15.703	38.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
272	1D	-5.165	13.313	-4.988	38.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
272	1I	19.989	-13.686	14.469	-42.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
272	1J	-7.070	-13.686	-3.754	-42.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
272	1K	19.989	20.773	14.469	29.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
272	1L	-7.070	20.773	-3.754	29.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
272	1Q	13.760	-3.725	10.444	-27.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
272	1R	-0.842	-3.725	0.271	-27.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
272	1S	13.760	10.812	10.444	15.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
272	1T	-0.842	10.812	0.271	15.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
272	2	9.917	4.854	9.107	-1.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
272	7	9.706	4.695	8.551	-4.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
272	8	9.757	4.676	8.595	-4.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
273	1A	39.370	-37.122	57.891	-71.636	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.54	0.09	--
273	1B	-22.767	-37.122	-37.078	-71.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.09	--
273	1C	39.370	29.128	57.891	56.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.09	--
273	1D	-22.767	29.128	-37.078	56.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.09	--
273	1I	58.008	-72.854	55.686	-74.418	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.42	0.09	--
273	1J	-41.404	-72.854	-34.873	-74.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.09	--
273	1K	58.008	64.860	55.686	58.837	--	--	11.31	4.52	4.52	4.52	0.90	0.09	--
273	1L	-41.404	64.860	-34.873	58.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.09	--
273	1Q	29.246	-29.683	35.513	-42.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
273	1R	-12.642	-29.683	-14.700	-42.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
273	1S	29.246	21.689	35.513	26.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
273	1T	-12.642	21.689	-14.700	26.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.06	--
273	2	8.515	-4.541	9.447	-3.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
273	7	9.905	-4.639	11.510	-6.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
273	8	9.901	-4.638	11.514	-6.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= 1 d 24/10	Axxsup= 1 d 24/10		Ayyinf= --		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
274	1A	32.936	-62.765	73.206	-81.023	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.90	0.09	--
274	1B	-15.469	-62.765	-82.263	-81.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.09	--
274	1C	32.936	59.516	73.206	67.755	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.85	0.09	--
274	1D	-15.469	59.516	-82.263	67.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	--
274	1I	24.465	-55.210	21.798	-43.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
274	1J	-6.998	-55.210	-30.855	-43.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
274	1K	24.465	51.962	21.798	30.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
274	1L	-6.998	51.962	-30.855	30.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
274	1Q	20.460	-30.001	25.853	-36.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
274	1R	-2.992	-30.001	-34.910	-36.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
274	1S	20.460	26.753	25.853	23.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
274	1T	-2.992	26.753	-34.910	23.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	--
274	2	13.312	3.306	2.909	1.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
274	7	13.026	1.546	-1.874	-3.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
274	8	13.027	1.537	1.958	-3.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/10		Ayyup= 1 d 24/10		(e arm. base nelle due direz.)					
275	1A	21.803	-18.186	16.385	-61.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
275	1B	-9.404	-18.186	-6.564	-61.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
275	1C	21.803	24.755	16.385	48.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
275	1D	-9.404	24.755	-6.564	48.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
275	1I	19.391	-18.816	11.374	-34.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
275	1J	-6.991	-18.816	-1.553	-34.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
275	1K	19.391	25.385	11.374	21.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
275	1L	-6.991	25.385	-1.553	21.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
275	1Q	14.227	-8.350	10.174	-29.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
275	1R	-1.828	-8.350	-0.354	-29.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
275	1S	14.227	14.918	10.174	16.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
275	1T	-1.828	14.918	-0.354	16.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
275	2	11.700	5.458	6.802	1.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
275	7	10.721	5.020	7.013	-3.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
275	8	10.756	4.987	7.065	-3.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
276	1A	14.861	-1.815	12.937	-50.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
276	1B	-3.692	-1.815	-3.983	-50.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
276	1C	14.861	11.249	12.937	38.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
276	1D	-3.692	11.249	-3.983	38.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
276	1I	13.003	-3.779	11.310	-32.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
276	1J	-1.834	-3.779	-2.356	-32.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
276	1K	13.003	13.212	11.310	21.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
276	1L	-1.834	13.212	-2.356	21.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
276	1Q	10.534	-0.449	8.799	-25.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
276	1R	0.635	-0.449	0.154	-25.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
276	1S	10.534	9.883	8.799	13.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
276	1T	0.635	9.883	0.154	13.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
276	2	10.587	6.042	7.590	0.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
276	7	9.736	6.129	7.252	-3.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
276	8	9.780	6.090	7.307	-2.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
277	1A	15.547	-2.692	13.415	-48.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
277	1B	-4.280	-2.692	-4.292	-48.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
277	1C	15.547	12.098	13.415	37.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
277	1D	-4.280	12.098	-4.292	37.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--

277	1I	14.573	-4.823	11.391	-40.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
277	1J	-3.306	-4.823	-2.268	-40.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
277	1K	14.573	14.229	11.391	28.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
277	1L	-3.306	14.229	-2.268	28.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
277	1Q	11.091	-0.903	8.965	-26.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
277	1R	0.176	-0.903	0.158	-26.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
277	1S	11.091	10.308	8.965	14.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
277	1T	0.176	10.308	0.158	14.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
277	2	9.592	5.496	7.577	0.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
277	7	8.916	5.794	7.037	-3.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
277	8	8.967	5.755	7.101	-3.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
278	1A	25.332	-40.569	66.931	-73.860	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.57	0.08	--
278	1B	-7.737	-40.569	-75.903	-73.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
278	1C	25.332	37.311	66.931	60.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	--
278	1D	-7.737	37.311	-75.903	60.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
278	1I	31.701	-68.299	66.747	-77.493	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.97	0.08	--
278	1J	-14.106	-68.299	-75.719	-77.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.08	--
278	1K	31.701	65.042	66.747	64.308	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.93	0.08	--
278	1L	-14.106	65.042	-75.719	64.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.08	--
278	1Q	20.390	-27.874	34.814	-43.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.05	--
278	1R	-2.795	-27.874	-43.786	-43.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
278	1S	20.390	24.617	34.814	29.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
278	1T	-2.795	24.617	-43.786	29.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
278	2	10.349	0.602	3.066	-1.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
278	7	11.288	-0.647	1.920	-3.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
278	8	11.286	-0.662	2.041	-3.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
279	1A	21.167	-8.462	32.892	-41.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
279	1B	-6.598	-8.462	-29.735	-41.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
279	1C	21.167	17.825	32.892	36.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
279	1D	-6.598	17.825	-29.735	36.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
279	1I	14.411	-9.937	14.428	-25.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
279	1J	0.159	-9.937	-11.270	-25.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
279	1K	14.411	19.300	14.428	20.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
279	1L	0.159	19.300	-11.270	20.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
279	1Q	14.326	-4.082	14.591	-18.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
279	1R	0.243	-4.082	-11.433	-18.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
279	1S	14.326	13.445	14.591	14.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
279	1T	0.243	13.445	-11.433	14.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
279	2	12.227	5.777	4.866	3.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
279	7	11.638	5.978	4.070	1.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
279	8	11.662	5.923	4.162	1.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
280	1A	16.729	-5.214	17.740	-42.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
280	1B	-4.267	-5.214	-12.453	-42.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
280	1C	16.729	16.203	17.740	37.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
280	1D	-4.267	16.203	-12.453	37.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
280	1I	12.366	-6.442	11.976	-28.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
280	1J	0.096	-6.442	-6.688	-28.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
280	1K	12.366	17.431	11.976	23.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
280	1L	0.096	17.431	-6.688	23.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
280	1Q	11.790	-2.091	9.814	-19.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
280	1R	0.672	-2.091	-4.527	-19.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
280	1S	11.790	13.080	9.814	15.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
280	1T	0.672	13.080	-4.527	15.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
280	2	11.375	6.010	5.934	2.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
280	7	10.570	6.531	5.270	0.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
280	8	10.607	6.471	5.352	0.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
281	1A	16.514	-5.989	17.847	-40.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
281	1B	-3.973	-5.989	-12.670	-40.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
281	1C	16.514	17.003	17.847	35.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
281	1D	-3.973	17.003	-12.670	35.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
281	1I	14.139	-3.165	15.624	-31.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
281	1J	-1.598	-3.165	-10.446	-31.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
281	1K	14.139	14.179	15.624	26.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
281	1L	-1.598	14.179	-10.446	26.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
281	1Q	12.174	-1.507	10.719	-20.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
281	1R	0.367	-1.507	-5.542	-20.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
281	1S	12.174	12.521	10.719	15.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
281	1T	0.367	12.521	-5.542	15.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
281	2	10.766	5.982	5.848	2.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
281	7	9.920	6.538	4.880	0.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
281	8	9.956	6.479	4.969	0.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
282	1A	14.935	-20.167	28.735	-40.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
282	1B	1.562	-20.167	-30.019	-40.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
282	1C	14.935	25.679	28.735	37.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
282	1D	1.562	25.679	-30.019	37.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
282	1I	15.502	-21.364	27.286	-34.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
282	1J	0.995	-21.364	-28.570	-34.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
282	1K	15.502	26.876	27.286	31.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
282	1L	0.995	26.876	-28.570	31.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
282	1Q	13.422	-10.045	15.347	-20.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
282	1R	3.075	-10.045	-16.631	-20.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
282	1S	13.422	15.557	15.347	16.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
282	1T	3.075	15.557	-16.631	16.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--

282	2	11.748	4.331	4.679	2.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
282	7	11.657	3.995	2.786	0.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
282	8	11.660	3.950	2.907	0.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
283	1A	20.623	-11.545	29.605	-17.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
283	1B	-1.906	-11.545	-32.689	-17.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
283	1C	20.623	22.230	29.605	21.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
283	1D	-1.906	22.230	-32.689	21.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
283	1I	16.123	-13.488	12.548	-10.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
283	1J	2.595	-13.488	-15.632	-10.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
283	1K	16.123	24.173	12.548	14.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
283	1L	2.595	24.173	-15.632	14.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
283	1Q	16.842	-5.944	12.253	-6.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
283	1R	1.875	-5.944	-15.337	-6.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
283	1S	16.842	16.628	12.253	10.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
283	1T	1.875	16.628	-15.337	10.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
283	2	13.724	5.626	3.347	4.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
283	7	13.688	6.236	1.860	3.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
283	8	13.686	6.160	1.982	3.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
284	1A	18.675	-12.887	27.388	-21.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
284	1B	-0.585	-12.887	-29.571	-21.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
284	1C	18.675	24.852	27.388	25.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
284	1D	-0.585	24.852	-29.571	25.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
284	1I	15.953	-15.229	14.518	-15.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
284	1J	2.137	-15.229	-16.701	-15.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
284	1K	15.953	27.194	14.518	19.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
284	1L	2.137	27.194	-16.701	19.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
284	1Q	15.993	-6.387	12.169	-8.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
284	1R	2.097	-6.387	-14.352	-8.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
284	1S	15.993	18.352	12.169	12.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
284	1T	2.097	18.352	-14.352	12.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
284	2	13.647	5.860	3.477	4.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
284	7	13.468	6.663	1.877	3.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
284	8	13.470	6.584	2.000	3.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
285	1A	18.007	-14.758	28.058	-23.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
285	1B	-0.850	-14.758	-29.778	-23.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
285	1C	18.007	27.339	28.058	26.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
285	1D	-0.850	27.339	-29.778	26.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
285	1I	15.156	-15.352	17.778	-17.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
285	1J	2.001	-15.352	-19.499	-17.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
285	1K	15.156	27.932	17.778	21.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
285	1L	2.001	27.932	-19.499	21.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
285	1Q	15.432	-6.663	13.203	-9.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
285	1R	1.725	-6.663	-14.924	-9.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
285	1S	15.432	19.244	13.203	13.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
285	1T	1.725	19.244	-14.924	13.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
285	2	13.441	6.168	3.891	4.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
285	7	13.103	6.988	2.261	3.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
285	8	13.104	6.908	2.382	3.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
286	1A	17.909	-16.471	25.692	-23.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
286	1B	-0.719	-16.471	-27.318	-23.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
286	1C	17.909	29.070	25.692	26.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
286	1D	-0.719	29.070	-27.318	26.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
286	1I	15.977	-14.623	20.511	-18.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
286	1J	1.213	-14.623	-22.136	-18.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
286	1K	15.977	27.222	20.511	21.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
286	1L	1.213	27.222	-22.136	21.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
286	1Q	15.589	-6.882	13.256	-9.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
286	1R	1.601	-6.882	-14.881	-9.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
286	1S	15.589	19.481	13.256	13.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
286	1T	1.601	19.481	-14.881	13.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
286	2	13.241	6.291	4.040	4.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
286	7	12.873	7.176	2.267	3.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
286	8	12.876	7.095	2.388	3.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
287	1A	20.063	-16.008	27.608	-18.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
287	1B	-1.535	-16.008	-30.261	-18.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
287	1C	20.063	26.846	27.608	23.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
287	1D	-1.535	26.846	-30.261	23.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
287	1I	19.094	-15.304	27.343	-16.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
287	1J	-0.567	-15.304	-29.996	-16.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
287	1K	19.094	26.142	27.343	21.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
287	1L	-0.567	26.142	-29.996	21.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
287	1Q	17.221	-7.291	15.280	-8.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
287	1R	1.306	-7.291	-17.933	-8.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
287	1S	17.221	18.128	15.280	12.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
287	1T	1.306	18.128	-17.933	12.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
287	2	13.059	6.478	3.888	4.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
287	7	13.084	6.825	1.906	3.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
287	8	13.079	6.748	2.033	3.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
288	1A	45.561	-24.998	34.568	-18.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.11	--
288	1B	-37.569	-24.998	-19.534	-18.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--

288	1C	45.561	16.020	34.568	15.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.11	--
288	1D	-37.569	16.020	-19.534	15.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.11	--
288	1I	39.944	-41.877	32.095	-11.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.14	--
288	1J	-31.951	-41.877	-17.061	-11.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.13	--
288	1K	39.944	32.899	32.095	9.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
288	1L	-31.951	32.899	-17.061	9.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.13	--
288	1Q	25.244	-21.731	21.479	-9.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
288	1R	-17.251	-21.731	-6.445	-9.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	--
288	1S	25.244	12.753	21.479	6.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
288	1T	-17.251	12.753	-6.445	6.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
288	2	-11.512	-7.327	10.634	0.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
288	7	-8.314	-6.842	10.707	-0.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	--
288	8	-8.363	-6.879	10.713	-0.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

289	1A	56.116	-10.189	22.908	-16.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.09	--
289	1B	-37.682	-10.189	-10.306	-16.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.09	--
289	1C	56.116	13.329	22.908	14.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
289	1D	-37.682	13.329	-10.306	14.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
289	1I	44.094	-11.150	28.552	-12.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
289	1J	-25.659	-11.150	-15.950	-12.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.13	--
289	1K	44.094	14.289	28.552	10.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
289	1L	-25.659	14.289	-15.950	10.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
289	1Q	30.150	-5.362	16.647	-7.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
289	1R	-11.715	-5.362	-4.044	-7.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.07	--
289	1S	30.150	8.501	16.647	6.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
289	1T	-11.715	8.501	-4.044	6.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
289	2	7.109	1.221	9.360	2.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
289	7	9.565	1.557	9.290	1.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
289	8	9.609	1.568	9.290	1.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

290	1A	59.407	-8.994	25.300	-15.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
290	1B	-35.586	-8.994	-14.801	-15.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
290	1C	59.407	11.523	25.300	15.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
290	1D	-35.586	11.523	-14.801	15.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
290	1I	47.080	-8.758	30.792	-11.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
290	1J	-23.259	-8.758	-20.293	-11.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.12	--
290	1K	47.080	11.287	30.792	12.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.13	--
290	1L	-23.259	11.287	-20.293	12.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.12	--
290	1Q	34.159	-3.936	16.474	-6.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
290	1R	-10.338	-3.936	-5.975	-6.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
290	1S	34.159	6.465	16.474	7.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
290	1T	-10.338	6.465	-5.975	7.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
290	2	11.136	1.022	7.500	2.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
290	7	13.423	1.269	7.598	1.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
290	8	13.488	1.276	7.593	1.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

291	1A	41.691	-12.048	22.185	-10.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
291	1B	-24.161	-12.048	-10.670	-10.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.07	--
291	1C	41.691	15.496	22.185	8.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
291	1D	-24.161	15.496	-10.670	8.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.07	--
291	1I	34.698	-10.646	28.543	-11.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.11	--
291	1J	-17.168	-10.646	-17.027	-11.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.11	--
291	1K	34.698	14.095	28.543	9.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	--
291	1L	-17.168	14.095	-17.027	9.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.11	--
291	1Q	24.292	-4.676	15.014	-6.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	--
291	1R	-6.762	-4.676	-3.498	-6.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.04	--
291	1S	24.292	8.125	15.014	4.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
291	1T	-6.762	8.125	-3.498	4.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.04	--
291	2	9.581	1.208	8.456	-1.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
291	7	10.807	1.619	8.451	-1.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
291	8	10.847	1.626	8.453	-1.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

292	1A	41.127	-11.144	24.412	-10.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
292	1B	-23.436	-11.144	-12.862	-10.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
292	1C	41.127	14.558	24.412	8.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
292	1D	-23.436	14.558	-12.862	8.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
292	1I	43.148	-14.766	28.811	-10.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
292	1J	-25.458	-14.766	-17.262	-10.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.11	--
292	1K	43.148	18.180	28.811	8.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.11	--
292	1L	-25.458	18.180	-17.262	8.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
292	1Q	26.230	-5.391	15.647	-6.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
292	1R	-8.539	-5.391	-4.097	-6.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
292	1S	26.230	8.805	15.647	4.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
292	1T	-8.539	8.805	-4.097	4.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
292	2	10.056	1.258	8.008	-0.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
292	7	10.877	1.520	7.937	-0.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
292	8	10.909	1.526	7.932	-0.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

293	1A	58.380	-8.731	26.852	-14.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
293	1B	-34.764	-8.731	-16.368	-14.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
293	1C	58.380	11.158	26.852	15.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
293	1D	-34.764	11.158	-16.368	15.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
293	1I	57.383	-10.878	32.784	-14.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.13	--
293	1J	-33.767	-10.878	-22.301	-14.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.12	--
293	1K	57.383	13.306	32.784	14.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
293	1L	-33.767	13.306	-22.301	14.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
293	1Q	36.167	-4.252	17.303	-7.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
293	1R	-12.551	-4.252	-6.819	-7.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--

293	1S	36.167	6.680	17.303	7.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
293	1T	-12.551	6.680	-6.819	7.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
293	2	10.431	0.557	6.036	1.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
293	7	12.371	0.873	6.148	1.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
293	8	12.439	0.881	6.145	1.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
294	1A	32.662	-26.309	26.524	-12.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.08	--
294	1B	-18.883	-26.309	-4.340	-12.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
294	1C	32.662	16.984	26.524	6.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
294	1D	-18.883	16.984	-4.340	6.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
294	1I	55.077	-38.752	36.744	-11.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.15	--
294	1J	-41.298	-38.752	-14.559	-11.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.14	--
294	1K	55.077	29.426	36.744	5.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.15	--
294	1L	-41.298	29.426	-14.559	5.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
294	1Q	25.429	-20.864	24.272	-8.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
294	1R	-11.651	-20.864	-2.088	-8.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.07	--
294	1S	25.429	11.538	24.272	2.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
294	1T	-11.651	11.538	-2.088	2.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.07	--
294	2	7.705	-5.318	15.964	-3.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
294	7	8.671	-5.701	15.843	-3.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
294	8	8.704	-5.744	15.872	-3.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
295	1A	33.530	-34.431	26.724	-18.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.09	--
295	1B	-25.865	-34.431	-11.377	-18.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.09	--
295	1C	33.530	25.353	26.724	15.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.09	--
295	1D	-25.865	25.353	-11.377	15.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.09	--
295	1I	50.619	-37.549	38.862	-16.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	--
295	1J	-42.954	-37.549	-23.515	-16.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.13	--
295	1K	50.619	28.471	38.862	13.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	--
295	1L	-42.954	28.471	-23.515	13.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.13	--
295	1Q	24.836	-22.827	21.293	-10.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
295	1R	-17.171	-22.827	-5.947	-10.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	--
295	1S	24.836	13.749	21.293	7.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
295	1T	-17.171	13.749	-5.947	7.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
295	2	-5.842	-4.780	9.232	0.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.03	--
295	7	-4.995	-5.337	9.942	-0.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--
295	8	-5.053	-5.379	9.957	-0.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
296	1A	51.565	-39.130	39.596	-15.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.14	--
296	1B	-43.653	-39.130	-24.721	-15.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	--
296	1C	51.565	30.015	39.596	13.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	--
296	1D	-43.653	30.015	-24.721	13.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.14	--
296	1I	34.503	-34.902	27.547	-17.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.09	--
296	1J	-26.591	-34.902	-12.673	-17.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.09	--
296	1K	34.503	25.787	27.547	15.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.09	--
296	1L	-26.591	25.787	-12.673	15.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.09	--
296	1Q	25.436	-23.453	21.682	-9.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
296	1R	-17.524	-23.453	-6.807	-9.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
296	1S	25.436	14.338	21.682	7.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
296	1T	-17.524	14.338	-6.807	7.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
296	2	-12.860	-9.573	12.375	-0.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.06	--
296	7	-9.155	-8.222	11.702	-1.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
296	8	-9.213	-8.263	11.714	-1.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
297	1A	55.240	-38.764	36.340	-12.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.15	--
297	1B	-41.673	-38.764	-13.998	-12.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.15	--
297	1C	55.240	29.381	36.340	6.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.15	--
297	1D	-41.673	29.381	-13.998	6.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.15	--
297	1I	32.988	-26.290	25.601	-12.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.08	--
297	1J	-19.421	-26.290	-3.259	-12.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
297	1K	32.988	16.906	25.601	6.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
297	1L	-19.421	16.906	-3.259	6.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
297	1Q	25.498	-20.869	24.018	-8.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
297	1R	-11.931	-20.869	-1.676	-8.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.07	--
297	1S	25.498	11.485	24.018	2.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
297	1T	-11.931	11.485	-1.676	2.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
297	2	-7.111	-10.555	19.403	-4.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.05	--
297	7	8.153	-8.860	17.948	-4.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
297	8	8.185	-8.901	17.978	-4.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
298	1A	49.393	-21.144	27.799	-11.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.13	--
298	1B	-33.908	-21.144	-14.627	-11.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
298	1C	49.393	22.750	27.799	7.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.13	--
298	1D	-33.908	22.750	-14.627	7.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
298	1I	39.470	-11.563	24.376	-11.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
298	1J	-23.986	-11.563	-11.204	-11.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
298	1K	39.470	13.169	24.376	8.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
298	1L	-23.986	13.169	-11.204	8.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
298	1Q	26.440	-7.622	16.459	-7.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
298	1R	-10.955	-7.622	-3.287	-7.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
298	1S	26.440	9.229	16.459	3.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.05	--
298	1T	-10.955	9.229	-3.287	3.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
298	2	9.595	-1.934	12.506	-3.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
298	7	10.258	-0.782	11.330	-3.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
298	8	10.297	-0.777	11.335	-3.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

299	1A	61.544	-13.037	30.622	-15.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.13	--
299	1B	-42.947	-13.037	-17.584	-15.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.13	--
299	1C	61.544	16.219	30.622	14.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.13	--
299	1D	-42.947	16.219	-17.584	14.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.13	--
299	1I	47.972	-7.877	25.062	-14.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
299	1J	-29.375	-7.877	-12.024	-14.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
299	1K	47.972	11.058	25.062	13.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
299	1L	-29.375	11.058	-12.024	13.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.09	--
299	1Q	32.380	-5.290	17.717	-8.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
299	1R	-13.783	-5.290	-4.679	-8.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
299	1S	32.380	8.472	17.717	7.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
299	1T	-13.783	8.472	-4.679	7.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
299	2	10.640	1.683	11.856	1.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.04	--
299	7	11.726	1.845	10.907	0.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.03	--
299	8	11.773	1.857	10.910	0.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.04	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
300	1A	57.397	-10.232	33.202	-13.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.13	--
300	1B	-33.257	-10.232	-22.436	-13.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.12	--
300	1C	57.397	12.964	33.202	14.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
300	1D	-33.257	12.964	-22.436	14.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
300	1I	58.814	-8.489	27.007	-14.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
300	1J	-34.674	-8.489	-16.241	-14.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.09	--
300	1K	58.814	11.221	27.007	15.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.09	--
300	1L	-34.674	11.221	-16.241	15.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
300	1Q	36.582	-4.121	17.509	-7.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
300	1R	-12.441	-4.121	-6.743	-7.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
300	1S	36.582	6.852	17.509	7.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
300	1T	-12.441	6.852	-6.743	7.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
300	2	16.673	2.170	10.291	2.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
300	7	16.830	2.009	9.349	1.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
300	8	16.898	2.018	9.347	1.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
301	1A	43.548	-14.618	29.170	-9.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.12	--
301	1B	-25.873	-14.618	-17.530	-9.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.11	--
301	1C	43.548	18.044	29.170	8.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
301	1D	-25.873	18.044	-17.530	8.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
301	1I	41.369	-11.022	24.481	-10.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
301	1J	-23.694	-11.022	-12.842	-10.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.08	--
301	1K	41.369	14.448	24.481	9.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
301	1L	-23.694	14.448	-12.842	9.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
301	1Q	26.337	-5.331	15.737	-6.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
301	1R	-8.662	-5.331	-4.098	-6.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
301	1S	26.337	8.757	15.737	4.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
301	1T	-8.662	8.757	-4.098	4.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
301	2	13.028	2.359	10.943	-2.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
301	7	12.911	2.303	9.979	-2.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
301	8	12.954	2.311	9.984	-2.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
302	1A	44.765	-10.860	28.887	-11.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
302	1B	-26.431	-10.860	-15.875	-11.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.13	--
302	1C	44.765	14.267	28.887	10.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
302	1D	-26.431	14.267	-15.875	10.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
302	1I	56.420	-9.920	23.044	-16.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.09	--
302	1J	-38.086	-9.920	-10.032	-16.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
302	1K	56.420	13.328	23.044	14.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
302	1L	-38.086	13.328	-10.032	14.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
302	1Q	30.351	-5.190	16.869	-7.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
302	1R	-12.017	-5.190	-3.858	-7.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.07	--
302	1S	30.351	8.598	16.869	6.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
302	1T	-12.017	8.598	-3.858	6.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
302	2	12.073	2.544	6.856	-0.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
302	7	12.296	2.210	7.685	-0.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
302	8	12.336	2.221	7.686	-0.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
303	1A	43.067	-18.599	30.360	-12.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.13	--
303	1B	-27.684	-18.599	-17.601	-12.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.12	--
303	1C	43.067	20.235	30.360	9.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.13	--
303	1D	-27.684	20.235	-17.601	9.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.12	--
303	1I	46.506	-16.693	21.582	-11.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
303	1J	-31.122	-16.693	-8.823	-11.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
303	1K	46.506	18.330	21.582	7.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	--
303	1L	-31.122	18.330	-8.823	7.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
303	1Q	26.550	-8.187	16.217	-7.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
303	1R	-11.167	-8.187	-3.457	-7.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
303	1S	26.550	9.824	16.217	4.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
303	1T	-11.167	9.824	-3.457	4.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
303	2	13.656	2.911	10.386	-2.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
303	7	11.757	2.116	9.035	-2.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
303	8	11.779	2.122	9.019	-2.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
304	1A	39.998	-42.586	31.363	-12.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.14	--
304	1B	-32.613	-42.586	-17.221	-12.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.13	--
304	1C	39.998	33.497	31.363	9.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.14	--
304	1D	-32.613	33.497	-17.221	9.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.13	--
304	1I	45.904	-25.304	34.088	-18.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.11	--
304	1J	-38.519	-25.304	-19.946	-18.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
304	1K	45.904	16.214	34.088	15.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.11	--
304	1L	-38.519	16.214	-19.946	15.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	--

304	1Q	25.285	-22.045	21.312	-9.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.08	--
304	1R	-17.900	-22.045	-7.170	-9.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	--
304	1S	25.285	12.956	21.312	6.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
304	1T	-17.900	12.956	-7.170	6.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
304	2	5.449	-3.073	7.751	-1.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
304	7	5.588	-4.320	8.736	-1.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
304	8	5.582	-4.357	8.740	-1.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
305	1A	46.855	-38.176	36.027	-12.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	--
305	1B	-33.221	-38.176	-14.218	-12.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	--
305	1C	46.855	28.710	36.027	6.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	--
305	1D	-33.221	28.710	-14.218	6.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
305	1I	51.029	-27.544	33.864	-10.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.12	--
305	1J	-37.395	-27.544	-12.055	-10.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.12	--
305	1K	51.029	18.079	33.864	4.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
305	1L	-37.395	18.079	-12.055	4.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	--
305	1Q	27.744	-21.056	25.522	-8.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
305	1R	-14.110	-21.056	-3.713	-8.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
305	1S	27.744	11.591	25.522	2.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
305	1T	-14.110	11.591	-3.713	2.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
305	2	10.285	-2.935	13.187	-3.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
305	7	10.177	-4.317	14.092	-4.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
305	8	10.207	-4.355	14.108	-4.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
306	1A	46.539	-38.144	36.265	-12.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	--
306	1B	-32.625	-38.144	-14.537	-12.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	--
306	1C	46.539	28.678	36.265	6.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	--
306	1D	-32.625	28.678	-14.537	6.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
306	1I	50.661	-27.471	34.045	-10.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.12	--
306	1J	-36.746	-27.471	-12.316	-10.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.12	--
306	1K	50.661	18.005	34.045	4.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
306	1L	-36.746	18.005	-12.316	4.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	--
306	1Q	27.676	-20.993	25.600	-8.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
306	1R	-13.761	-20.993	-3.872	-8.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
306	1S	27.676	11.527	25.600	2.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
306	1T	-13.761	11.527	-3.872	2.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.08	--
306	2	10.086	-10.129	18.083	-4.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
306	7	10.139	-8.632	17.010	-4.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
306	8	10.168	-8.669	17.021	-4.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
307	1A	40.638	-42.634	31.292	-12.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.14	--
307	1B	-33.420	-42.634	-16.974	-12.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.13	--
307	1C	40.638	33.687	31.292	9.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.14	--
307	1D	-33.420	33.687	-16.974	9.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.13	--
307	1I	46.466	-25.130	33.486	-18.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.11	--
307	1J	-39.247	-25.130	-19.168	-18.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
307	1K	46.466	16.184	33.486	15.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.11	--
307	1L	-39.247	16.184	-19.168	15.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	--
307	1Q	25.592	-21.918	21.091	-9.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.08	--
307	1R	-18.373	-21.918	-6.773	-9.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	--
307	1S	25.592	12.972	21.091	6.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
307	1T	-18.373	12.972	-6.773	6.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
307	2	-9.558	-9.499	13.091	-2.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.06	--
307	7	-7.273	-8.137	11.982	-2.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
307	8	-7.330	-8.173	11.989	-2.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
308	1A	43.982	-11.106	28.641	-11.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
308	1B	-25.871	-11.106	-16.047	-11.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.13	--
308	1C	43.982	14.387	28.641	10.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
308	1D	-25.871	14.387	-16.047	10.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
308	1I	55.926	-10.392	22.530	-15.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.09	--
308	1J	-37.815	-10.392	-9.936	-15.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.09	--
308	1K	55.926	13.673	22.530	14.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
308	1L	-37.815	13.673	-9.936	14.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.09	--
308	1Q	29.954	-5.330	16.636	-7.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
308	1R	-11.843	-5.330	-4.042	-7.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
308	1S	29.954	8.611	16.636	6.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
308	1T	-11.843	8.611	-4.042	6.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.06	--
308	2	15.113	2.376	12.359	-2.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.05	--
308	7	14.273	2.285	11.088	-1.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.04	--
308	8	14.318	2.297	11.087	-1.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.04	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
309	1A	42.778	-18.791	30.345	-12.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.12	--
309	1B	-27.393	-18.791	-17.772	-12.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.12	--
309	1C	42.778	20.327	30.345	9.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.12	--
309	1D	-27.393	20.327	-17.772	9.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
309	1I	46.453	-16.995	21.714	-11.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
309	1J	-31.068	-16.995	-9.141	-11.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
309	1K	46.453	18.532	21.714	7.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	--
309	1L	-31.068	18.532	-9.141	7.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
309	1Q	26.469	-8.319	16.180	-7.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
309	1R	-11.084	-8.319	-3.607	-7.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
309	1S	26.469	9.856	16.180	4.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
309	1T	-11.084	9.856	-3.607	4.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
309	2	12.724	-0.906	12.131	-4.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.03	--
309	7	12.114	0.718	10.944	-3.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
309	8	12.146	0.721	10.939	-3.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
310	1A	57.052	-10.417	32.956	-13.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.12	--
310	1B	-33.101	-10.417	-22.289	-13.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.12	--
310	1C	57.052	13.119	32.956	14.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	--
310	1D	-33.101	13.119	-22.289	14.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
310	1I	58.732	-8.575	26.866	-14.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
310	1J	-34.781	-8.575	-16.199	-14.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.09	--
310	1K	58.732	11.277	26.866	15.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
310	1L	-34.781	11.277	-16.199	15.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
310	1Q	36.370	-4.160	17.399	-7.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
310	1R	-12.419	-4.160	-6.732	-7.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
310	1S	36.370	6.862	17.399	7.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
310	1T	-12.419	6.862	-6.732	7.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
310	2	22.212	2.550	9.664	-1.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
310	7	19.275	2.018	8.111	-0.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
310	8	19.321	2.024	8.095	-0.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
311	1A	43.387	-14.768	28.839	-9.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
311	1B	-25.842	-14.768	-17.262	-9.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.11	--
311	1C	43.387	18.187	28.839	7.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.11	--
311	1D	-25.842	18.187	-17.262	7.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
311	1I	41.130	-11.129	24.392	-10.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
311	1J	-23.585	-11.129	-12.816	-10.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
311	1K	41.130	14.548	24.392	9.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
311	1L	-23.585	14.548	-12.816	9.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
311	1Q	26.172	-5.389	15.614	-6.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
311	1R	-8.627	-5.389	-4.038	-6.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
311	1S	26.172	8.808	15.614	4.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
311	1T	-8.627	8.808	-4.038	4.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
311	2	17.679	3.901	11.289	-2.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
311	7	15.386	3.097	9.881	-1.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
311	8	15.420	3.105	9.878	-1.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
312	1A	33.717	-17.684	23.690	-17.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.10	--
312	1B	-17.778	-17.684	-12.144	-17.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.10	--
312	1C	33.717	21.712	23.690	13.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.10	--
312	1D	-17.778	21.712	-12.144	13.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
312	1I	28.808	-12.255	21.910	-18.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.07	--
312	1J	-12.869	-12.255	-10.364	-18.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
312	1K	28.808	16.283	21.910	13.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
312	1L	-12.869	16.283	-10.364	13.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.07	--
312	1Q	20.442	-6.242	13.992	-11.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
312	1R	-4.503	-6.242	-2.446	-11.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
312	1S	20.442	10.270	13.992	6.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
312	1T	-4.503	10.270	-2.446	6.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
312	2	15.706	5.107	11.273	-3.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
312	7	13.989	4.107	10.082	-3.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
312	8	14.010	4.114	10.087	-3.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
313	1A	19.787	-13.635	14.573	-42.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
313	1B	-6.921	-13.635	-3.865	-42.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	--
313	1C	19.787	20.727	14.573	30.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
313	1D	-6.921	20.727	-3.865	30.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
313	1I	17.912	-6.663	15.776	-50.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
313	1J	-5.047	-6.663	-5.067	-50.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
313	1K	17.912	13.755	15.776	38.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
313	1L	-5.047	13.755	-5.067	38.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
313	1Q	13.648	-3.828	10.466	-27.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
313	1R	-0.783	-3.828	0.242	-27.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
313	1S	13.648	10.920	10.466	15.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
313	1T	-0.783	10.920	0.242	15.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
313	2	11.294	6.535	9.599	-5.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
313	7	10.603	5.786	8.931	-6.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
313	8	10.638	5.768	8.958	-6.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
314	1A	14.638	-4.496	11.856	-39.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
314	1B	-3.425	-4.496	-2.980	-39.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
314	1C	14.638	13.894	11.856	27.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
314	1D	-3.425	13.894	-2.980	27.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
314	1I	15.730	-2.569	13.552	-48.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
314	1J	-4.517	-2.569	-4.676	-48.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
314	1K	15.730	11.968	13.552	36.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
314	1L	-4.517	11.968	-4.676	36.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
314	1Q	11.141	-0.802	9.032	-26.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
314	1R	0.071	-0.802	-0.156	-26.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
314	1S	11.141	10.200	9.032	14.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
314	1T	0.071	10.200	-0.156	14.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
314	2	9.208	6.765	8.278	-3.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
314	7	8.923	6.552	7.647	-5.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
314	8	8.966	6.513	7.699	-5.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
315	1A	14.240	-3.441	15.055	-31.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
315	1B	-1.726	-3.4.											

315	1K	16.728	16.838	17.743	35.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
315	1L	-4.214	16.838	-12.508	35.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
315	1Q	12.262	-1.549	10.504	-20.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
315	1R	0.253	-1.549	-5.270	-20.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
315	1S	12.262	12.536	10.504	15.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
315	1T	0.253	12.536	-5.270	15.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
315	2	9.261	7.246	6.227	-0.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
315	7	9.318	7.048	5.436	-1.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
315	8	9.353	6.992	5.513	-1.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
316	1A	15.740	-15.306	21.141	-18.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
316	1B	1.484	-15.306	-22.928	-18.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
316	1C	15.740	27.892	21.141	21.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
316	1D	1.484	27.892	-22.928	21.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
316	1I	18.181	-16.535	26.155	-23.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
316	1J	-0.958	-16.535	-27.941	-23.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
316	1K	18.181	29.120	26.155	26.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
316	1L	-0.958	29.120	-27.941	26.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
316	1Q	15.650	-7.075	13.528	-9.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
316	1R	1.573	-7.075	-15.315	-9.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
316	1S	15.650	19.661	13.528	13.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
316	1T	1.573	19.661	-15.315	13.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
316	2	11.751	8.132	3.114	3.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
316	7	12.099	8.169	1.781	2.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
316	8	12.107	8.088	1.900	2.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
317	1A	42.657	-31.761	38.915	-28.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
317	1B	-14.959	-31.761	-50.299	-28.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
317	1C	42.657	46.354	38.915	38.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	--
317	1D	-14.959	46.354	-50.299	38.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.05	--
317	1I	49.198	-32.659	48.449	-33.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
317	1J	-21.501	-32.659	-59.833	-33.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
317	1K	49.198	47.252	48.449	43.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
317	1L	-21.501	47.252	-59.833	43.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
317	1Q	35.434	-14.759	23.004	-15.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
317	1R	-7.737	-14.759	-34.387	-15.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
317	1S	35.434	29.351	23.004	25.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
317	1T	-7.737	29.351	-34.387	25.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
317	2	17.788	9.279	-5.109	6.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
317	7	18.528	9.504	-5.838	6.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
317	8	18.477	9.401	-5.661	6.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
318	1A	44.313	-33.110	42.946	-29.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
318	1B	-16.837	-33.110	-54.426	-29.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.05	--
318	1C	44.313	47.661	42.946	40.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	--
318	1D	-16.837	47.661	-54.426	40.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.05	--
318	1I	48.628	-33.856	47.629	-33.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
318	1J	-21.153	-33.856	-59.109	-33.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
318	1K	48.628	48.407	47.629	44.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
318	1L	-21.153	48.407	-59.109	44.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
318	1Q	35.599	-15.382	23.764	-15.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
318	1R	-8.124	-15.382	-35.244	-15.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
318	1S	35.599	29.933	23.764	26.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
318	1T	-8.124	29.933	-35.244	26.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
318	2	17.728	8.598	-4.045	6.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
318	7	18.485	9.053	-5.280	6.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
318	8	18.433	8.950	-5.100	6.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
319	1A	46.347	-34.615	45.416	-31.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
319	1B	-18.674	-34.615	-57.113	-31.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
319	1C	46.347	49.008	45.416	42.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
319	1D	-18.674	49.008	-57.113	42.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
319	1I	47.371	-34.405	47.123	-32.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
319	1J	-19.698	-34.405	-58.819	-32.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
319	1K	47.371	48.798	47.123	43.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
319	1L	-19.698	48.798	-58.819	43.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
319	1Q	35.782	-15.877	24.167	-15.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
319	1R	-8.109	-15.877	-35.864	-15.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
319	1S	35.782	30.270	24.167	26.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
319	1T	-8.109	30.270	-35.864	26.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
319	2	17.761	7.910	-3.295	5.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
319	7	18.514	8.630	-4.847	6.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
319	8	18.470	8.527	-4.666	6.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
320	1A	47.916	-35.990	48.253	-31.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
320	1B	-20.265	-35.990	-59.987	-31.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
320	1C	47.916	50.419	48.253	42.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.04	--
320	1D	-20.265	50.419	-59.987	42.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	--
320	1I	46.761	-34.174	46.048	-31.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
320	1J	-19.110	-34.174	-57.782	-31.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
320	1K	46.761	48.603	46.048	42.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
320	1L	-19.110	48.603	-57.782	42.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	--
320	1Q	36.076	-16.146	24.559	-15.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
320	1R	-8.425	-16.146	-36.292	-15.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
320	1S	36.076	30.575	24.559	26.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
320	1T	-8.425	30.575	-36.292	26.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
320	2	17.909	7.261	-2.603	5.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
320	7	18.656	8.285	-4.496	6.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--

320	8	18.602	8.182	-4.314	6.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
321	1A	49.677	-32.547	48.194	-33.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
321	1B	-22.221	-32.547	-59.481	-33.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
321	1C	49.677	47.124	48.194	44.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
321	1D	-22.221	47.124	-59.481	44.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
321	1I	43.154	-32.484	39.518	-25.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
321	1J	-15.698	-32.484	-50.806	-25.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.05	--
321	1K	43.154	47.061	39.518	36.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.05	--
321	1L	-15.698	47.061	-50.806	36.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.05	--
321	1Q	35.572	-14.903	23.101	-14.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
321	1R	-8.117	-14.903	-34.388	-14.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
321	1S	35.572	29.480	23.101	25.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
321	1T	-8.117	29.480	-34.388	25.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
321	2	18.012	6.396	-1.527	4.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
321	7	18.669	7.806	-3.734	5.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
321	8	18.615	7.702	-3.552	5.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
322	1A	49.341	-29.998	47.321	-32.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
322	1B	-21.814	-29.998	-58.680	-32.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
322	1C	49.341	44.596	47.321	43.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
322	1D	-21.814	44.596	-58.680	43.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
322	1I	40.455	-29.735	32.923	-23.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
322	1J	-12.928	-29.735	-44.282	-23.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
322	1K	40.455	44.334	32.923	34.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.05	--
322	1L	-12.928	44.334	-44.282	34.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
322	1Q	34.911	-13.687	21.378	-14.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
322	1R	-7.384	-13.687	-32.737	-14.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
322	1S	34.911	28.286	21.378	24.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
322	1T	-7.384	28.286	-32.737	24.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
322	2	17.888	5.981	1.247	4.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
322	7	18.568	7.533	-3.265	5.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
322	8	18.514	7.429	-3.083	5.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
323	1A	48.058	-27.510	46.352	-31.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
323	1B	-20.689	-27.510	-57.736	-31.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
323	1C	48.058	42.061	46.352	42.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
323	1D	-20.689	42.061	-57.736	42.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
323	1I	36.728	-27.306	27.337	-20.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
323	1J	-9.360	-27.306	-38.721	-20.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
323	1K	36.728	41.856	27.337	31.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
323	1L	-9.360	41.856	-38.721	31.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	--
323	1Q	33.696	-12.590	19.868	-12.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
323	1R	-6.327	-12.590	-31.252	-12.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
323	1S	33.696	27.140	19.868	23.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
323	1T	-6.327	27.140	-31.252	23.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
323	2	17.679	5.632	1.044	3.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
323	7	18.453	7.280	-2.993	5.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
323	8	18.398	7.176	-2.809	5.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
324	1A	47.054	-24.147	43.747	-29.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
324	1B	-18.960	-24.147	-55.828	-29.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
324	1C	47.054	38.430	43.747	40.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
324	1D	-18.960	38.430	-55.828	40.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
324	1I	32.152	-23.286	20.912	-18.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
324	1J	-4.058	-23.286	-32.993	-18.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	--
324	1K	32.152	37.569	20.912	29.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	--
324	1L	-4.058	37.569	-32.993	29.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
324	1Q	32.810	-10.933	17.790	-11.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
324	1R	-4.716	-10.933	-29.871	-11.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
324	1S	32.810	25.217	17.790	22.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
324	1T	-4.716	25.217	-29.871	22.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
324	2	17.611	5.377	1.104	3.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
324	7	18.610	7.118	-3.030	5.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
324	8	18.551	7.015	-2.844	5.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
325	1A	17.907	-14.892	24.326	-16.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
325	1B	0.247	-14.892	-26.524	-16.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
325	1C	17.907	26.859	24.326	20.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
325	1D	0.247	26.859	-26.524	20.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
325	1I	19.075	-17.113	27.920	-21.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
325	1J	-0.921	-17.113	-30.117	-21.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
325	1K	19.075	29.080	27.920	25.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
325	1L	-0.921	29.080	-30.117	25.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
325	1Q	16.579	-7.285	14.552	-8.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
325	1R	1.575	-7.285	-16.749	-8.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
325	1S	16.579	19.252	14.552	12.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
325	1T	1.575	19.252	-16.749	12.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
325	2	12.340	7.630	3.594	3.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
325	7	12.699	7.583	1.939	2.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
325	8	12.699	7.508	2.060	2.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
326	1A	19.518	-15.525	27.961	-16.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
326	1B	-1.129	-15.525	-30.731	-16.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
326	1C	19.518	26.377	27.961	21.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
326	1D	-1.129	26.377	-30.731	21.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--

326	1I	20.235	-16.775	27.995	-18.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
326	1J	-1.845	-16.775	-30.765	-18.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
326	1K	20.235	27.627	27.995	22.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
326	1L	-1.845	27.627	-30.765	22.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
326	1Q	17.340	-7.498	15.466	-8.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
326	1R	1.050	-7.498	-18.236	-8.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
326	1S	17.340	18.350	15.466	12.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
326	1T	1.050	18.350	-18.236	12.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
326	2	12.824	6.890	3.875	3.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
326	7	13.054	6.951	1.970	3.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
326	8	13.053	6.877	2.094	3.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
327	1A	20.053	-16.017	27.677	-18.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
327	1B	-1.574	-16.017	-30.338	-18.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
327	1C	20.053	26.836	27.677	23.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
327	1D	-1.574	26.836	-30.338	23.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
327	1I	19.089	-15.313	27.364	-16.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
327	1J	-0.610	-15.313	-30.026	-16.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
327	1K	19.089	26.133	27.364	21.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
327	1L	-0.610	26.133	-30.026	21.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
327	1Q	17.224	-7.300	15.299	-8.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
327	1R	1.255	-7.300	-17.960	-8.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
327	1S	17.224	18.119	15.299	12.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
327	1T	1.255	18.119	-17.960	12.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
327	2	13.037	6.459	3.871	4.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
327	7	13.049	6.806	1.895	3.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
327	8	13.057	6.731	2.019	3.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
328	1A	17.908	-16.468	25.797	-23.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
328	1B	-0.764	-16.468	-27.415	-23.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
328	1C	17.908	29.065	25.797	26.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
328	1D	-0.764	29.065	-27.415	26.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
328	1I	15.976	-14.620	20.610	-18.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
328	1J	1.168	-14.620	-22.228	-18.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
328	1K	15.976	27.217	20.610	21.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
328	1L	1.168	27.217	-22.228	21.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
328	1Q	15.597	-6.869	13.306	-9.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
328	1R	1.547	-6.869	-14.925	-9.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
328	1S	15.597	19.466	13.306	13.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
328	1T	1.547	19.466	-14.925	13.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
328	2	13.233	6.287	4.035	4.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
328	7	12.863	7.174	2.269	3.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
328	8	12.870	7.093	2.387	3.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
329	1A	18.015	-14.767	28.038	-23.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
329	1B	-0.851	-14.767	-29.788	-23.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
329	1C	18.015	27.334	28.038	26.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
329	1D	-0.851	27.334	-29.788	26.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
329	1I	15.154	-15.365	17.759	-17.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
329	1J	2.010	-15.365	-19.508	-17.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
329	1K	15.154	27.933	17.759	21.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
329	1L	2.010	27.933	-19.508	21.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
329	1Q	15.446	-6.670	13.185	-9.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
329	1R	1.717	-6.670	-14.934	-9.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
329	1S	15.446	19.238	13.185	13.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
329	1T	1.717	19.238	-14.934	13.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
329	2	13.435	6.170	3.892	4.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
329	7	13.098	6.990	2.271	3.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
329	8	13.102	6.910	2.386	3.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
330	1A	18.684	-12.895	27.441	-21.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
330	1B	-0.584	-12.895	-29.652	-21.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
330	1C	18.684	24.853	27.441	25.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
330	1D	-0.584	24.853	-29.652	25.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
330	1I	15.957	-15.247	14.513	-15.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
330	1J	2.143	-15.247	-16.725	-15.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
330	1K	15.957	27.205	14.513	19.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
330	1L	2.143	27.205	-16.725	19.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
330	1Q	16.004	-6.394	12.172	-8.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
330	1R	2.095	-6.394	-14.384	-8.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
330	1S	16.004	18.353	12.172	12.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
330	1T	2.095	18.353	-14.384	12.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
330	2	13.651	5.866	3.485	4.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
330	7	13.473	6.655	1.893	3.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
330	8	13.477	6.578	2.010	3.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
331	1A	20.629	-11.566	29.581	-17.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
331	1B	-1.886	-11.566	-32.687	-17.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
331	1C	20.629	22.245	29.581	21.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
331	1D	-1.886	22.245	-32.687	21.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
331	1I	16.132	-13.503	12.519	-10.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
331	1J	2.611	-13.503	-15.624	-10.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
331	1K	16.132	24.182	12.519	14.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
331	1L	2.611	24.182	-15.624	14.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
331	1Q	16.856	-5.954	12.231	-6.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
331	1R	1.887	-5.954	-15.337	-6.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
331	1S	16.856	16.633	12.231	10.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
331	1T	1.887	16.633	-15.337	10.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--

331	2	13.737	5.630	3.360	4.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
331	7	13.701	6.240	1.884	3.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
331	8	13.694	6.165	1.998	3.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
332	1A	21.169	-8.461	32.894	-41.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
332	1B	-6.584	-8.461	-29.716	-41.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
332	1C	21.169	17.824	32.894	36.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
332	1D	-6.584	17.824	-29.716	36.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
332	1I	14.407	-9.937	14.424	-25.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
332	1J	0.178	-9.937	-11.247	-25.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
332	1K	14.407	19.300	14.424	20.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
332	1L	0.178	19.300	-11.247	20.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
332	1Q	14.334	-4.081	14.592	-18.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
332	1R	0.252	-4.081	-11.415	-18.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
332	1S	14.334	13.444	14.592	14.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
332	1T	0.252	13.444	-11.415	14.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
332	2	12.235	5.777	4.874	3.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
332	7	11.647	5.977	4.086	1.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
332	8	11.666	5.923	4.173	1.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
333	1A	16.731	-5.237	17.819	-42.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
333	1B	-4.261	-5.237	-12.512	-42.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
333	1C	16.731	16.218	17.819	37.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
333	1D	-4.261	16.218	-12.512	37.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
333	1I	12.366	-6.465	12.005	-28.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
333	1J	0.104	-6.465	-6.698	-28.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
333	1K	12.366	17.446	12.005	23.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
333	1L	0.104	17.446	-6.698	23.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
333	1Q	11.805	-2.102	9.838	-19.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
333	1R	0.665	-2.102	-4.531	-19.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
333	1S	11.805	13.084	9.838	14.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
333	1T	0.665	13.084	-4.531	14.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
333	2	11.375	6.011	5.939	2.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
333	7	10.577	6.523	5.286	0.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
333	8	10.610	6.465	5.361	0.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
334	1A	14.948	-20.227	28.734	-40.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
334	1B	1.530	-20.227	-30.008	-40.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
334	1C	14.948	25.709	28.734	37.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
334	1D	1.530	25.709	-30.008	37.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
334	1I	15.518	-21.529	27.288	-34.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
334	1J	0.960	-21.529	-28.562	-34.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
334	1K	15.518	27.011	27.288	31.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
334	1L	0.960	27.011	-28.562	31.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
334	1Q	13.443	-10.106	15.343	-20.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
334	1R	3.035	-10.106	-16.617	-20.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
334	1S	13.443	15.588	15.343	16.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
334	1T	3.035	15.588	-16.617	16.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
334	2	11.742	4.298	4.673	2.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
334	7	11.637	3.965	2.790	0.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
334	8	11.654	3.922	2.904	0.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
335	1A	15.471	-21.160	26.174	-34.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
335	1B	0.955	-21.160	-27.138	-34.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
335	1C	15.471	26.669	26.174	30.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
335	1D	0.955	26.669	-27.138	30.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
335	1I	14.983	-20.283	27.245	-39.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
335	1J	1.443	-20.283	-28.209	-39.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
335	1K	14.983	25.792	27.245	35.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
335	1L	1.443	25.792	-28.209	35.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
335	1Q	13.421	-9.993	14.710	-19.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
335	1R	3.005	-9.993	-15.675	-19.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
335	1S	13.421	15.502	14.710	16.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
335	1T	3.005	15.502	-15.675	16.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
335	2	11.522	5.743	5.079	1.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
335	7	11.703	4.937	3.296	0.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
335	8	11.716	4.895	3.405	0.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
336	1A	18.414	-10.456	29.442	-31.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
336	1B	-3.808	-10.456	-26.372	-31.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
336	1C	18.414	19.801	29.442	26.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
336	1D	-3.808	19.801	-26.372	26.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
336	1I	20.931	-10.671	30.169	-40.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
336	1J	-6.325	-10.671	-27.100	-40.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
336	1K	20.931	20.016	30.169	35.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
336	1L	-6.325	20.016	-27.100	35.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
336	1Q	15.222	-4.716	17.419	-20.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
336	1R	-0.616	-4.716	-14.350	-20.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
336	1S	15.222	14.061	17.419	15.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
336	1T	-0.616	14.061	-14.350	15.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
336	2	10.484	6.922	6.014	0.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
336	7	10.602	6.660	4.737	-1.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
336	8	10.624	6.605	4.828	-1.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
337	1A	16.501	-5.993	17.841	-40.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
337	1B	-3.993	-5.993	-12.674	-40.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--

337	1C	16.501	17.004	17.841	35.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
337	1D	-3.993	17.004	-12.674	35.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
337	1I	14.118	-3.174	15.620	-31.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
337	1J	-1.610	-3.174	-10.453	-31.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
337	1K	14.118	14.185	15.620	26.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
337	1L	-1.610	14.185	-10.453	26.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
337	1Q	12.177	-1.512	10.708	-20.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
337	1R	0.331	-1.512	-5.541	-20.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
337	1S	12.177	12.523	10.708	15.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
337	1T	0.331	12.523	-5.541	15.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
337	2	10.764	5.977	5.852	2.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
337	7	9.917	6.533	4.893	0.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
337	8	9.957	6.474	4.976	0.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

338	1A	15.945	-20.212	28.570	-39.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
338	1B	0.624	-20.212	-29.711	-39.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
338	1C	15.945	25.679	28.570	35.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
338	1D	0.624	25.679	-29.711	35.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
338	1I	14.354	-18.458	11.112	-21.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
338	1J	2.214	-18.458	-12.253	-21.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
338	1K	14.354	23.925	11.112	18.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
338	1L	2.214	23.925	-12.253	18.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
338	1Q	13.458	-9.396	11.514	-17.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
338	1R	3.111	-9.396	-12.655	-17.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
338	1S	13.458	14.862	11.514	13.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
338	1T	3.111	14.862	-12.655	13.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
338	2	12.730	4.952	3.583	3.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
338	7	12.466	4.449	2.467	1.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
338	8	12.473	4.407	2.578	1.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

339	1A	15.947	-20.215	28.562	-39.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
339	1B	0.627	-20.215	-29.722	-39.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
339	1C	15.947	25.684	28.562	35.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
339	1D	0.627	25.684	-29.722	35.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
339	1I	14.362	-18.472	11.115	-21.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
339	1J	2.213	-18.472	-12.275	-21.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
339	1K	14.362	23.941	11.115	18.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
339	1L	2.213	23.941	-12.275	18.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
339	1Q	13.467	-9.399	11.514	-17.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
339	1R	3.107	-9.399	-12.674	-17.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
339	1S	13.467	14.868	11.514	13.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
339	1T	3.107	14.868	-12.674	13.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
339	2	12.732	4.953	3.594	3.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
339	7	12.476	4.451	2.487	1.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
339	8	12.485	4.410	2.592	1.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

340	1A	32.946	-62.605	73.201	-81.027	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.90	0.09	--
340	1B	-15.457	-62.605	-82.270	-81.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.09	--
340	1C	32.946	59.367	73.201	67.751	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.85	0.09	--
340	1D	-15.457	59.367	-82.270	67.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	--
340	1I	24.472	-55.156	21.797	-43.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
340	1J	-6.984	-55.156	-30.866	-43.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.04	--
340	1K	24.472	51.918	21.797	30.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
340	1L	-6.984	51.918	-30.866	30.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
340	1Q	20.469	-29.937	25.849	-36.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
340	1R	-2.981	-29.937	-34.918	-36.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
340	1S	20.469	26.699	25.849	23.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
340	1T	-2.981	26.699	-34.918	23.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
340	2	13.331	3.324	2.913	1.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
340	7	13.043	1.565	-1.883	-3.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
340	8	13.048	1.555	1.964	-3.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

341	1A	21.811	-18.186	16.385	-61.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
341	1B	-9.390	-18.186	-6.550	-61.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
341	1C	21.811	24.764	16.385	48.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
341	1D	-9.390	24.764	-6.550	48.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
341	1I	19.399	-18.827	11.369	-34.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
341	1J	-6.978	-18.827	-1.534	-34.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
341	1K	19.399	25.404	11.369	21.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
341	1L	-6.978	25.404	-1.534	21.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
341	1Q	14.243	-8.350	10.177	-29.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
341	1R	-1.823	-8.350	-0.342	-29.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
341	1S	14.243	14.927	10.177	16.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
341	1T	-1.823	14.927	-0.342	16.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
341	2	11.721	5.466	6.807	1.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
341	7	10.747	5.028	7.024	-3.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
341	8	10.779	4.995	7.071	-3.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

342	1A	48.986	-68.567	61.769	-77.332	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.44	0.10	--
342	1B	-32.387	-68.567	-40.733	-77.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.10	--
342	1C	48.986	60.482	61.769	61.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.10	--
342	1D	-32.387	60.482	-40.733	61.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
342	1I	51.487	-64.556	30.030	-38.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.05	--
342	1J	-34.888	-64.556	-8.994	-38.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
342	1K	51.487	56.471	30.030	22.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	--
342	1L	-34.888	56.471	-8.994	22.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
342	1Q	29.978	-35.060	30.534	-35.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
342	1R	-13.379	-35.060	-9.498	-35.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--

342	1S	29.978	26.975	30.534	19.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
342	1T	-13.379	26.975	-9.498	19.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
342	2	14.184	1.236	7.402	-1.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
342	7	13.304	-1.798	10.357	-4.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
342	8	13.301	-1.796	10.354	-4.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
343	1A	42.459	-51.808	82.424	-47.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
343	1B	-31.155	-51.808	-54.116	-47.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
343	1C	42.459	43.305	82.424	38.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
343	1D	-31.155	43.305	-54.116	38.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
343	1I	59.811	-57.851	47.963	-27.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.06	--
343	1J	-48.507	-57.851	-19.655	-27.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.06	--
343	1K	59.811	49.348	47.963	18.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.06	--
343	1L	-48.507	49.348	-19.655	18.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
343	1Q	27.552	-29.079	43.782	-22.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
343	1R	-16.248	-29.079	-15.474	-22.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
343	1S	27.552	20.577	43.782	13.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
343	1T	-16.248	20.577	-15.474	13.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
343	2	14.027	-1.210	11.379	-1.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
343	7	11.788	-2.975	14.699	-3.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
343	8	11.799	-2.990	14.664	-3.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
344	1A	53.077	-32.195	65.844	-18.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.10	--
344	1B	-40.886	-32.195	-38.920	-18.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	--
344	1C	53.077	23.345	65.844	12.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.10	--
344	1D	-40.886	23.345	-38.920	12.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
344	1I	70.218	-42.522	51.643	-15.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.14	--
344	1J	-58.027	-42.522	-24.719	-15.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.13	--
344	1K	70.218	33.672	51.643	9.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.14	--
344	1L	-58.027	33.672	-24.719	9.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.13	--
344	1Q	32.859	-21.649	39.731	-10.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.07	--
344	1R	-20.668	-21.649	-12.807	-10.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	--
344	1S	32.859	12.799	39.731	4.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
344	1T	-20.668	12.799	-12.807	4.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	--
344	2	13.242	-2.786	11.885	-2.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
344	7	10.504	-4.034	13.609	-3.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
344	8	10.540	-4.063	13.623	-3.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
345	1A	50.712	-27.523	34.313	-10.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.12	--
345	1B	-36.929	-27.523	-11.934	-10.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.12	--
345	1C	50.712	18.106	34.313	4.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
345	1D	-36.929	18.106	-11.934	4.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	--
345	1I	46.880	-38.286	36.607	-12.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	--
345	1J	-33.097	-38.286	-14.228	-12.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	--
345	1K	46.880	28.868	36.607	6.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	--
345	1L	-33.097	28.868	-14.228	6.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
345	1Q	27.713	-21.023	26.110	-8.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
345	1R	-13.930	-21.023	-3.731	-8.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
345	1S	27.713	11.605	26.110	2.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
345	1T	-13.930	11.605	-3.731	2.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
345	2	12.525	-4.034	11.550	-4.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
345	7	11.566	-4.962	13.261	-4.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
345	8	11.598	-5.000	13.286	-4.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
346	1A	45.456	-25.056	34.655	-18.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.11	--
346	1B	-37.615	-25.056	-19.583	-18.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
346	1C	45.456	16.044	34.655	15.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.11	--
346	1D	-37.615	16.044	-19.583	15.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.11	--
346	1I	39.760	-41.903	32.114	-11.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.14	--
346	1J	-31.919	-41.903	-17.042	-11.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.13	--
346	1K	39.760	32.892	32.114	9.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
346	1L	-31.919	32.892	-17.042	9.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.13	--
346	1Q	25.149	-21.747	21.515	-9.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
346	1R	-17.308	-21.747	-6.443	-9.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	--
346	1S	25.149	12.735	21.515	6.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
346	1T	-17.308	12.735	-6.443	6.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
346	2	8.958	-4.635	9.813	-3.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
346	7	7.814	-5.236	10.222	-3.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--
346	8	7.812	-5.273	10.232	-3.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
347	1A	56.188	-10.175	22.961	-16.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.09	--
347	1B	-37.833	-10.175	-10.333	-16.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.09	--
347	1C	56.188	13.321	22.961	14.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
347	1D	-37.833	13.321	-10.333	14.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
347	1I	44.087	-11.130	28.605	-12.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
347	1J	-25.732	-11.130	-15.977	-12.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.13	--
347	1K	44.087	14.277	28.605	10.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
347	1L	-25.732	14.277	-15.977	10.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
347	1Q	30.140	-5.354	16.681	-7.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
347	1R	-11.785	-5.354	-4.053	-7.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.07	--
347	1S	30.140	8.501	16.681	6.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
347	1T	-11.785	8.501	-4.053	6.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
347	2	17.403	2.726	7.983	-2.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
347	7	15.720	2.462	8.469	-1.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
347	8	15.767	2.472	8.470	-1.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

348	1A	46.460	-16.901	21.775	-11.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
348	1B	-30.920	-16.901	-8.836	-11.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
348	1C	46.460	18.463	21.775	7.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	--
348	1D	-30.920	18.463	-8.836	7.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
348	1I	43.048	-18.786	30.417	-12.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.13	--
348	1J	-27.508	-18.786	-17.478	-12.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.12	--
348	1K	43.048	20.348	30.417	9.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.13	--
348	1L	-27.508	20.348	-17.478	9.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
348	1Q	26.610	-8.310	16.395	-7.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
348	1R	-11.070	-8.310	-3.456	-7.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
348	1S	26.610	9.873	16.395	4.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
348	1T	-11.070	9.873	-3.456	4.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
348	2	15.180	2.871	8.430	-2.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
348	7	12.750	2.084	7.942	-2.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
348	8	12.770	2.088	7.925	-2.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
349	1A	39.737	-23.639	26.850	-20.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
349	1B	-24.165	-23.639	-12.105	-20.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
349	1C	39.737	24.621	26.850	14.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
349	1D	-24.165	24.621	-12.105	14.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.07	--
349	1I	46.588	-25.078	30.320	-16.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.11	--
349	1J	-31.016	-25.078	-15.575	-16.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
349	1K	46.588	26.060	30.320	10.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.11	--
349	1L	-31.016	26.060	-15.575	10.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.11	--
349	1Q	25.817	-11.585	18.847	-11.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
349	1R	-10.246	-11.585	-4.103	-11.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
349	1S	25.817	12.567	18.847	5.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	--
349	1T	-10.246	12.567	-4.103	5.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
349	2	14.686	3.384	9.563	-2.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
349	7	12.941	2.279	9.581	-2.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
349	8	12.960	2.284	9.578	-2.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
350	1A	28.836	-27.096	27.380	-38.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
350	1B	-14.480	-27.096	-12.911	-38.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
350	1C	28.836	28.097	27.380	29.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
350	1D	-14.480	28.097	-12.911	29.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
350	1I	39.417	-28.157	26.984	-21.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
350	1J	-25.062	-28.157	-12.514	-21.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
350	1K	39.417	29.158	26.984	12.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	--
350	1L	-25.062	29.158	-12.514	12.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
350	1Q	21.204	-13.009	18.237	-18.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
350	1R	-6.849	-13.009	-3.767	-18.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
350	1S	21.204	14.009	18.237	9.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
350	1T	-6.849	14.009	-3.767	9.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
350	2	13.402	3.947	9.382	-1.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
350	7	12.239	2.619	9.801	-3.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
350	8	12.256	2.621	9.804	-3.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
351	1A	23.922	-26.581	12.302	-60.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
351	1B	-11.159	-26.581	0.080	-60.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
351	1C	23.922	29.524	12.302	46.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
351	1D	-11.159	29.524	0.080	46.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
351	1I	32.850	-27.820	15.391	-31.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
351	1J	-20.087	-27.820	-3.010	-31.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
351	1K	32.850	30.763	15.391	18.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
351	1L	-20.087	30.763	-3.010	18.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
351	1Q	17.941	-12.565	10.773	-28.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
351	1R	-5.178	-12.565	1.609	-28.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
351	1S	17.941	15.509	10.773	14.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
351	1T	-5.178	15.509	1.609	14.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
351	2	12.159	4.719	8.271	-1.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
351	7	11.079	3.601	8.582	-4.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
351	8	11.105	3.590	8.615	-4.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
352	1A	59.410	-8.991	25.335	-15.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
352	1B	-35.624	-8.991	-14.811	-15.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
352	1C	59.410	11.514	25.335	15.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
352	1D	-35.624	11.514	-14.811	15.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
352	1I	47.025	-8.765	30.764	-11.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.13	--
352	1J	-23.239	-8.765	-20.240	-11.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.12	--
352	1K	47.025	11.289	30.764	12.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.13	--
352	1L	-23.239	11.289	-20.240	12.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.12	--
352	1Q	34.127	-3.935	16.484	-6.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
352	1R	-10.341	-3.935	-5.960	-6.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
352	1S	34.127	6.458	16.484	7.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
352	1T	-10.341	6.458	-5.960	7.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
352	2	22.095	2.320	8.370	-1.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
352	7	19.293	1.955	7.421	-0.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
352	8	19.353	1.963	7.417	-0.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
353	1A	41.697	-12.024	22.244	-10.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
353	1B	-24.197	-12.024	-10.705	-10.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.07	--
353	1C	41.697	15.468	22.244	8.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
353	1D	-24.197	15.468	-10.705	8.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.07	--
353	1I	34.646	-10.633	28.550	-11.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.11	--
353	1J	-17.147	-10.633	-17.010	-11.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.11	--
353	1K	34.646	14.077	28.550	9.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	--
353	1L	-17.147	14.077	-17.010	9.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.11	--

353	1Q	24.264	-4.665	15.040	-6.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	--
353	1R	-6.764	-4.665	-3.500	-6.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.04	--
353	1S	24.264	8.110	15.040	4.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
353	1T	-6.764	8.110	-3.500	4.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.04	--
353	2	16.864	3.634	9.942	-1.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
353	7	14.919	2.943	9.099	-1.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
353	8	14.952	2.949	9.102	-1.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
354	1A	30.921	-14.612	20.197	-18.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
354	1B	-15.012	-14.612	-8.702	-18.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
354	1C	30.921	18.681	20.197	14.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	--
354	1D	-15.012	18.681	-8.702	14.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
354	1I	31.346	-12.696	25.935	-14.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.10	--
354	1J	-15.437	-12.696	-14.440	-14.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	--
354	1K	31.346	16.765	25.935	10.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.10	--
354	1L	-15.437	16.765	-14.440	10.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.10	--
354	1Q	20.384	-5.615	14.098	-10.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
354	1R	-4.475	-5.615	-2.603	-10.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
354	1S	20.384	9.684	14.098	5.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
354	1T	-4.475	9.684	-2.603	5.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
354	2	14.409	4.712	9.969	-1.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
354	7	13.226	3.875	9.311	-2.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
354	8	13.253	3.882	9.315	-2.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
355	1A	22.326	-14.460	18.295	-36.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
355	1B	-7.292	-14.460	-6.982	-36.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
355	1C	22.326	19.611	18.295	28.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
355	1D	-7.292	19.611	-6.982	28.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
355	1I	26.731	-13.520	21.934	-25.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.08	--
355	1J	-11.696	-13.520	-10.620	-25.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
355	1K	26.731	18.672	21.934	17.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
355	1L	-11.696	18.672	-10.620	17.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
355	1Q	17.112	-5.673	12.843	-18.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
355	1R	-2.077	-5.673	-1.530	-18.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
355	1S	17.112	10.825	12.843	10.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
355	1T	-2.077	10.825	-1.530	10.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
355	2	12.628	5.382	9.538	-1.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
355	7	11.936	4.573	9.010	-3.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
355	8	11.962	4.571	9.029	-3.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
356	1A	17.889	-10.560	15.633	-52.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
356	1B	-5.016	-10.560	-4.821	-52.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
356	1C	17.889	17.697	15.633	40.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
356	1D	-5.016	17.697	-4.821	40.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
356	1I	20.927	-11.143	16.208	-35.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
356	1J	-8.053	-11.143	-5.395	-35.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
356	1K	20.927	18.280	16.208	23.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
356	1L	-8.053	18.280	-5.395	23.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--
356	1Q	13.925	-4.137	10.851	-26.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
356	1R	-1.051	-4.137	-0.039	-26.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
356	1S	13.925	11.274	10.851	14.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
356	1T	-1.051	11.274	-0.039	14.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
356	2	11.168	5.840	8.828	-1.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
356	7	10.526	5.380	8.494	-4.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
356	8	10.567	5.362	8.527	-4.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
357	1A	14.880	-1.816	12.954	-50.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
357	1B	-3.690	-1.816	-3.982	-50.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
357	1C	14.880	11.248	12.954	38.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
357	1D	-3.690	11.248	-3.982	38.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
357	1I	13.020	-3.780	11.319	-32.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
357	1J	-1.830	-3.780	-2.348	-32.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
357	1K	13.020	13.211	11.319	21.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
357	1L	-1.830	13.211	-2.348	21.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
357	1Q	10.565	-0.450	8.801	-25.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
357	1R	0.625	-0.450	0.171	-25.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
357	1S	10.565	9.882	8.801	13.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
357	1T	0.625	9.882	0.171	13.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
357	2	10.602	6.041	7.597	0.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
357	7	9.757	6.128	7.267	-3.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
357	8	9.797	6.088	7.317	-2.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
358	1A	15.540	-2.696	13.424	-48.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
358	1B	-4.294	-2.696	-4.307	-48.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
358	1C	15.540	12.094	13.424	37.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
358	1D	-4.294	12.094	-4.307	37.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
358	1I	14.556	-4.828	11.389	-40.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
358	1J	-3.309	-4.828	-2.273	-40.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
358	1K	14.556	14.225	11.389	28.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
358	1L	-3.309	14.225	-2.273	28.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
358	1Q	11.090	-0.908	8.942	-26.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
358	1R	0.156	-0.908	0.174	-26.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
358	1S	11.090	10.305	8.942	14.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
358	1T	0.156	10.305	0.174	14.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
358	2	9.600	5.490	7.588	0.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
358	7	8.929	5.787	7.058	-3.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
358	8	8.977	5.748	7.115	-3.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
359	1A	18.081	-6.230	15.700	-50.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
359	1B	-5.169	-6.230	-4.991	-50.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
359	1C	18.081	13.307	15.700	38.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
359	1D	-5.169	13.307	-4.991	38.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
359	1I	19.984	-13.690	14.458	-42.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
359	1J	-7.072	-13.690	-3.750	-42.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
359	1K	19.984	20.768	14.458	29.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
359	1L	-7.072	20.768	-3.750	29.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
359	1Q	13.749	-3.727	10.407	-27.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
359	1R	-0.837	-3.727	0.301	-27.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
359	1S	13.749	10.805	10.407	15.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
359	1T	-0.837	10.805	0.301	15.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
359	2	9.941	4.846	9.124	-1.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
359	7	9.736	4.685	8.573	-4.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
359	8	9.776	4.667	8.613	-4.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
360	1A	22.440	-10.975	18.868	-35.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
360	1B	-7.480	-10.975	-7.479	-35.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
360	1C	22.440	16.137	18.868	26.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
360	1D	-7.480	16.137	-7.479	26.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
360	1I	26.997	-17.385	18.630	-30.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.08	--
360	1J	-12.037	-17.385	-7.242	-30.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
360	1K	26.997	22.547	18.630	22.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
360	1L	-12.037	22.547	-7.242	22.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
360	1Q	17.145	-5.759	12.268	-19.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
360	1R	-2.185	-5.759	-0.879	-19.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
360	1S	17.145	10.921	12.268	11.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
360	1T	-2.185	10.921	-0.879	11.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
360	2	11.436	4.479	10.064	-2.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
360	7	11.243	4.004	9.390	-3.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
360	8	11.283	3.999	9.415	-3.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
361	1A	28.544	-12.342	22.219	-18.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.07	--
361	1B	-12.641	-12.342	-10.525	-18.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
361	1C	28.544	16.428	22.219	13.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
361	1D	-12.641	16.428	-10.525	13.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
361	1I	33.794	-17.587	24.235	-18.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.10	--
361	1J	-17.891	-17.587	-12.541	-18.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.10	--
361	1K	33.794	21.673	24.235	13.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.10	--
361	1L	-17.891	21.673	-12.541	13.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
361	1Q	20.382	-6.223	14.305	-11.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
361	1R	-4.479	-6.223	-2.611	-11.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
361	1S	20.382	10.309	14.305	6.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
361	1T	-4.479	10.309	-2.611	6.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
361	2	13.451	4.123	10.451	-2.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
361	7	12.702	3.534	9.695	-2.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
361	8	12.728	3.537	9.713	-2.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
362	1A	41.042	-11.135	24.449	-10.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
362	1B	-23.411	-11.135	-12.888	-10.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
362	1C	41.042	14.563	24.449	8.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
362	1D	-23.411	14.563	-12.888	8.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
362	1I	43.064	-14.752	28.833	-10.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
362	1J	-25.432	-14.752	-17.272	-10.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.11	--
362	1K	43.064	18.180	28.833	8.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.11	--
362	1L	-25.432	18.180	-17.272	8.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.11	--
362	1Q	26.157	-5.382	15.662	-6.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
362	1R	-8.525	-5.382	-4.101	-6.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.05	--
362	1S	26.157	8.811	15.662	4.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
362	1T	-8.525	8.811	-4.101	4.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
362	2	16.660	3.608	10.510	-2.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
362	7	15.083	3.053	9.691	-1.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
362	8	15.117	3.060	9.694	-1.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
363	1A	58.163	-8.711	26.827	-14.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
363	1B	-34.580	-8.711	-16.343	-14.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
363	1C	58.163	11.155	26.827	15.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
363	1D	-34.580	11.155	-16.343	15.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
363	1I	57.166	-10.853	32.707	-13.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.13	--
363	1J	-33.583	-10.853	-22.223	-13.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.12	--
363	1K	57.166	13.297	32.707	14.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.13	--
363	1L	-33.583	13.297	-22.223	14.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
363	1Q	36.042	-4.239	17.272	-7.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
363	1R	-12.459	-4.239	-6.788	-7.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
363	1S	36.042	6.683	17.272	7.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
363	1T	-12.459	6.683	-6.788	7.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
363	2	23.082	2.668	10.130	-2.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
363	7	20.526	2.232	9.170	-1.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
363	8	20.592	2.239	9.166	-1.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
364	1A	58.003	-73.004	56.056	-74.402	--	--							

364	1K	39.392	29.083	58.182	55.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.09	--
364	1L	-22.836	29.083	-37.144	55.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.09	--
364	1Q	29.259	-29.789	35.723	-42.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
364	1R	-12.703	-29.789	-14.685	-42.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
364	1S	29.259	21.679	35.723	26.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
364	1T	-12.703	21.679	-14.685	26.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	--
364	2	15.146	4.665	10.564	-3.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
364	7	13.862	0.843	12.257	-6.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
364	8	13.860	0.849	12.248	-6.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
365	1A	31.863	-68.247	66.906	-77.491	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.97	0.08	--
365	1B	-14.342	-68.247	-76.028	-77.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.08	--
365	1C	31.863	64.937	66.906	64.279	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.93	0.08	--
365	1D	-14.342	64.937	-76.028	64.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.08	--
365	1I	25.600	-40.290	67.064	-73.790	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.56	0.08	--
365	1J	-8.078	-40.290	-76.185	-73.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
365	1K	25.600	36.981	67.064	60.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	--
365	1L	-8.078	36.981	-76.185	60.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
365	1Q	20.492	-27.836	34.844	-43.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.05	--
365	1R	-2.970	-27.836	-43.966	-43.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
365	1S	20.492	24.527	34.844	29.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
365	1T	-2.970	24.527	-43.966	29.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
365	2	12.285	5.580	4.911	-2.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
365	7	12.424	2.913	2.982	-5.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
365	8	12.431	2.903	3.096	-5.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
366	1A	25.324	-40.598	67.039	-73.881	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.57	0.08	--
366	1B	-7.751	-40.598	-75.991	-73.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
366	1C	25.324	37.291	67.039	60.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	--
366	1D	-7.751	37.291	-75.991	60.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
366	1I	31.697	-68.329	66.856	-77.514	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.97	0.08	--
366	1J	-14.125	-68.329	-75.808	-77.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.08	--
366	1K	31.697	65.022	66.856	64.296	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.93	0.08	--
366	1L	-14.125	65.022	-75.808	64.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.08	--
366	1Q	20.410	-27.915	34.873	-43.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.05	--
366	1R	-2.837	-27.915	-43.825	-43.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
366	1S	20.410	24.608	34.873	29.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
366	1T	-2.837	24.608	-43.825	29.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
366	2	10.346	0.557	3.066	-1.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
366	7	11.274	-0.690	1.931	-3.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
366	8	11.274	-0.701	2.045	-3.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
367	1A	31.125	-30.633	14.390	-55.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
367	1B	-18.398	-30.633	-2.065	-55.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
367	1C	31.125	33.536	14.390	41.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
367	1D	-18.398	33.536	-2.065	41.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
367	1I	25.644	-11.233	14.684	-55.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
367	1J	-12.917	-11.233	-2.359	-55.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
367	1K	25.644	14.136	14.684	41.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
367	1L	-12.917	14.136	-2.359	41.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
367	1Q	17.916	-9.676	11.061	-32.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
367	1R	-5.189	-9.676	1.264	-32.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
367	1S	17.916	12.580	11.061	18.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
367	1T	-5.189	12.580	1.264	18.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
367	2	12.895	6.546	9.528	-4.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
367	7	11.512	4.685	9.322	-6.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
367	8	11.540	4.674	9.350	-6.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
368	1A	22.694	-20.205	13.403	-51.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
368	1B	-10.276	-20.205	-3.627	-51.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
368	1C	22.694	26.737	13.403	38.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
368	1D	-10.276	26.737	-3.627	38.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
368	1I	19.426	-10.398	16.225	-55.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
368	1J	-7.008	-10.398	-6.449	-55.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
368	1K	19.426	16.930	16.225	42.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
368	1L	-7.008	16.930	-6.449	42.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
368	1Q	14.462	-6.882	10.584	-31.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
368	1R	-2.044	-6.882	-0.808	-31.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
368	1S	14.462	13.414	10.584	18.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
368	1T	-2.044	13.414	-0.808	18.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
368	2	10.495	7.056	8.403	-3.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
368	7	10.011	5.971	7.963	-5.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
368	8	10.037	5.938	8.012	-5.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
369	1A	39.376	-30.814	81.120	-39.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
369	1B	-28.112	-30.814	-52.723	-39.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
369	1C	39.376	22.332	81.120	30.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
369	1D	-28.112	22.332	-52.723	30.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
369	1I	60.166	-61.810	75.713	-47.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
369	1J	-48.902	-61.810	-47.315	-47.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	--
369	1K	60.166	53.328	75.713	37.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	--
369	1L	-48.902	53.328	-47.315	37.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
369	1Q	26.901	-25.141	49.898	-25.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
369	1R	-15.637	-25.141	-21.500	-25.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
369	1S	26.901	16.660	49.898	15.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
369	1T	-15.637	16.660	-21.500	15.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
369	2	4.843	-5.818	13.119	-3.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
369	7	5.883	-5.621	15.386	-4.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

369	8	5.897	-5.627	15.353	-4.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
370	1A	42.607	-26.251	61.561	-15.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
370	1B	-30.447	-26.251	-34.558	-15.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
370	1C	42.607	17.435	61.561	9.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
370	1D	-30.447	17.435	-34.558	9.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
370	1I	71.666	-43.088	61.062	-19.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.14	--
370	1J	-59.506	-43.088	-34.059	-19.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
370	1K	71.666	34.272	61.062	13.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.14	--
370	1L	-59.506	34.272	-34.059	13.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.14	--
370	1Q	30.739	-20.397	40.918	-10.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--
370	1R	-18.578	-20.397	-13.915	-10.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.06	--
370	1S	30.739	11.581	40.918	4.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	--
370	1T	-18.578	11.581	-13.915	4.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.06	--
370	2	9.095	-6.371	15.724	-3.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
370	7	9.080	-6.176	17.006	-3.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
370	8	9.115	-6.206	17.018	-3.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
371	1A	32.739	-26.333	26.489	-12.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.08	--
371	1B	-19.011	-26.333	-4.239	-12.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
371	1C	32.739	16.970	26.489	6.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
371	1D	-19.011	16.970	-4.239	6.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
371	1I	55.078	-38.629	36.653	-11.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.15	--
371	1J	-41.350	-38.629	-14.403	-11.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.14	--
371	1K	55.078	29.266	36.653	5.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.15	--
371	1L	-41.350	29.266	-14.403	5.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
371	1Q	25.417	-20.850	24.257	-8.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
371	1R	-11.689	-20.850	-2.008	-8.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.07	--
371	1S	25.417	11.487	24.257	2.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
371	1T	-11.689	11.487	-2.008	2.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
371	2	12.277	-7.300	15.300	-4.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	--
371	7	11.408	-6.908	15.472	-4.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.03	--
371	8	11.430	-6.946	15.488	-4.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.03	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
372	1A	33.311	-34.396	27.131	-18.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.09	--
372	1B	-25.698	-34.396	-11.843	-18.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.09	--
372	1C	33.311	25.290	27.131	15.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.09	--
372	1D	-25.698	25.290	-11.843	15.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.09	--
372	1I	50.479	-37.401	38.906	-16.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	--
372	1J	-42.865	-37.401	-23.619	-16.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.13	--
372	1K	50.479	28.295	38.906	14.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	--
372	1L	-42.865	28.295	-23.619	14.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.13	--
372	1Q	24.788	-22.804	21.429	-10.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
372	1R	-17.174	-22.804	-6.141	-10.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	--
372	1S	24.788	13.697	21.429	7.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
372	1T	-17.174	13.697	-6.141	7.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
372	2	8.884	-7.677	12.557	-3.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.04	--
372	7	7.712	-7.089	11.931	-2.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	--
372	8	7.705	-7.126	11.939	-2.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
373	1A	50.794	-38.874	38.868	-15.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.14	--
373	1B	-42.964	-38.874	-23.826	-15.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.14	--
373	1C	50.794	29.848	38.868	12.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.14	--
373	1D	-42.964	29.848	-23.826	12.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.14	--
373	1I	33.863	-35.201	27.492	-18.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.09	--
373	1J	-26.033	-35.201	-12.450	-18.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.09	--
373	1K	33.863	26.174	27.492	15.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.09	--
373	1L	-26.033	26.174	-12.450	15.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.09	--
373	1Q	25.069	-23.407	21.469	-9.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
373	1R	-17.239	-23.407	-6.427	-9.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
373	1S	25.069	14.381	21.469	7.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
373	1T	-17.239	14.381	-6.427	7.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	--
373	2	8.874	-3.008	8.693	-3.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
373	7	7.764	-4.264	9.545	-2.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
373	8	7.759	-4.299	9.553	-2.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
374	1A	55.103	-38.734	36.466	-12.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.15	--
374	1B	-41.303	-38.734	-14.047	-12.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.15	--
374	1C	55.103	29.305	36.466	6.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.15	--
374	1D	-41.303	29.305	-14.047	6.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.15	--
374	1I	33.055	-26.502	25.911	-12.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.08	--
374	1J	-19.255	-26.502	-3.492	-12.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
374	1K	33.055	17.073	25.911	6.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
374	1L	-19.255	17.073	-3.492	6.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
374	1Q	25.543	-20.894	24.136	-8.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
374	1R	-11.743	-20.894	-1.717	-8.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.07	--
374	1S	25.543	11.465	24.136	2.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
374	1T	-11.743	11.465	-1.717	2.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
374	2	13.134	-2.385	12.429	-4.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
374	7	11.532	-3.976	13.392	-4.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
374	8	11.556	-4.014	13.408	-4.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
375	1A	61.079	-13.375	30.501	-15.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.13	--
375	1B	-42.686	-13.375	-17.750	-15.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.13	--
375	1C	61.079	16.480	30.501	14.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.13	--
375	1D	-42.686	16.480	-17.750	14.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.13	--

375	1I	47.849	-8.188	24.815	-14.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
375	1J	-29.456	-8.188	-12.064	-14.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
375	1K	47.849	11.293	24.815	13.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
375	1L	-29.456	11.293	-12.064	13.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.09	--
375	1Q	32.127	-5.428	17.579	-8.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
375	1R	-13.735	-5.428	-4.828	-8.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
375	1S	32.127	8.533	17.579	7.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
375	1T	-13.735	8.533	-4.828	7.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.07	--
375	2	16.930	2.985	7.494	-1.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
375	7	14.871	2.350	7.632	-1.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
375	8	14.911	2.361	7.634	-1.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
376	1A	48.908	-21.364	27.678	-11.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.12	--
376	1B	-33.398	-21.364	-14.648	-11.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
376	1C	48.908	22.887	27.678	7.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.12	--
376	1D	-33.398	22.887	-14.648	7.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
376	1I	39.300	-11.762	24.470	-11.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	--
376	1J	-23.791	-11.762	-11.441	-11.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
376	1K	39.300	13.285	24.470	8.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
376	1L	-23.791	13.285	-11.441	8.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
376	1Q	26.298	-7.721	16.398	-7.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
376	1R	-10.789	-7.721	-3.369	-7.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
376	1S	26.298	9.244	16.398	3.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.05	--
376	1T	-10.789	9.244	-3.369	3.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
376	2	16.943	3.756	10.515	-2.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
376	7	13.789	2.606	9.207	-2.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
376	8	13.803	2.611	9.190	-2.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
377	1A	44.551	-28.338	29.149	-19.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.11	--
377	1B	-28.987	-28.338	-14.340	-19.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.11	--
377	1C	44.551	29.288	29.149	13.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.11	--
377	1D	-28.987	29.288	-14.340	13.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.11	--
377	1I	31.714	-13.832	26.497	-17.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.07	--
377	1J	-16.151	-13.832	-11.689	-17.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	--
377	1K	31.714	14.783	26.497	11.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
377	1L	-16.151	14.783	-11.689	11.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
377	1Q	23.481	-10.085	18.500	-11.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.05	--
377	1R	-7.918	-10.085	-3.692	-11.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	--
377	1S	23.481	11.036	18.500	5.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	--
377	1T	-7.918	11.036	-3.692	5.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
377	2	17.361	4.718	11.519	-3.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
377	7	14.526	3.072	10.754	-3.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
377	8	14.547	3.077	10.745	-3.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
378	1A	71.582	-43.253	61.199	-18.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.14	--
378	1B	-59.405	-43.253	-34.239	-18.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
378	1C	71.582	34.389	61.199	12.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.14	--
378	1D	-59.405	34.389	-34.239	12.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.14	--
378	1I	42.628	-26.338	61.488	-15.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
378	1J	-30.452	-26.338	-34.527	-15.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
378	1K	42.628	17.474	61.488	9.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
378	1L	-30.452	17.474	-34.527	9.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
378	1Q	30.753	-20.468	40.934	-10.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--
378	1R	-18.577	-20.468	-13.974	-10.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.06	--
378	1S	30.753	11.604	40.934	4.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	--
378	1T	-18.577	11.604	-13.974	4.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.06	--
378	2	17.011	-0.967	15.654	-3.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
378	7	12.477	-2.946	15.597	-3.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
378	8	12.486	-2.975	15.584	-3.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
379	1A	60.009	-61.920	75.729	-47.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
379	1B	-48.781	-61.920	-47.430	-47.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	--
379	1C	60.009	53.393	75.729	37.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	--
379	1D	-48.781	53.393	-47.430	37.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
379	1I	39.350	-30.777	81.057	-39.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
379	1J	-28.122	-30.777	-52.758	-39.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
379	1K	39.350	22.250	81.057	30.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
379	1L	-28.122	22.250	-52.758	30.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
379	1Q	26.849	-25.183	49.865	-25.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
379	1R	-15.621	-25.183	-21.566	-25.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
379	1S	26.849	16.655	49.865	15.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
379	1T	-15.621	16.655	-21.566	15.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
379	2	18.083	2.816	15.188	-3.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
379	7	14.198	-1.698	16.980	-4.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
379	8	14.210	-1.713	16.947	-4.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
380	1A	39.755	-31.256	30.420	-36.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	--
380	1B	-25.466	-31.256	-15.973	-36.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.07	--
380	1C	39.755	32.227	30.420	27.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.07	--
380	1D	-25.466	32.227	-15.973	27.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.07	--
380	1I	30.962	-13.590	24.052	-35.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
380	1J	-16.672	-13.590	-9.605	-35.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
380	1K	30.962	14.561	24.052	26.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
380	1L	-16.672	14.561	-9.605	26.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
380	1Q	21.741	-10.622	18.254	-21.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
380	1R	-7.452	-10.622	-3.808	-21.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
380	1S	21.741	11.593	18.254	12.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
380	1T	-7.452	11.593	-3.808	12.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--

380	2	16.015	5.630	10.795	-3.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
380	7	13.784	3.620	10.634	-4.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
380	8	13.803	3.622	10.638	-4.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
381	1A	39.414	-37.172	57.965	-71.662	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.54	0.09	--
381	1B	-22.834	-37.172	-37.097	-71.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.09	--
381	1C	39.414	29.126	57.965	56.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.09	--
381	1D	-22.834	29.126	-37.097	56.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.09	--
381	1I	58.051	-72.893	55.760	-74.444	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.42	0.09	--
381	1J	-41.472	-72.893	-34.892	-74.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.09	--
381	1K	58.051	64.847	55.760	58.820	--	--	11.31	4.52	4.52	4.52	0.90	0.09	--
381	1L	-41.472	64.847	-34.892	58.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.09	--
381	1Q	29.279	-29.744	35.555	-42.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
381	1R	-12.699	-29.744	-14.687	-42.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
381	1S	29.279	21.698	35.555	26.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
381	1T	-12.699	21.698	-14.687	26.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.06	--
381	2	8.507	-4.589	9.494	-3.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
381	7	9.888	-4.689	11.568	-6.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
381	8	9.886	-4.684	11.566	-6.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
382	1A	46.197	-24.337	44.488	-29.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
382	1B	-18.634	-24.337	-55.991	-29.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
382	1C	46.197	38.723	44.488	40.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
382	1D	-18.634	38.723	-55.991	40.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
382	1I	32.531	-23.796	22.044	-16.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
382	1J	-4.969	-23.796	-33.547	-16.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	--
382	1K	32.531	38.182	22.044	27.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	--
382	1L	-4.969	38.182	-33.547	27.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
382	1Q	32.291	-11.060	18.228	-11.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
382	1R	-4.728	-11.060	-29.732	-11.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
382	1S	32.291	25.446	18.228	22.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
382	1T	-4.728	25.446	-29.732	22.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
382	2	24.804	13.815	-14.926	10.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
382	7	22.787	12.207	-11.830	9.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
382	8	22.724	12.103	-11.646	9.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
383	1A	47.682	-27.362	46.600	-31.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
383	1B	-20.303	-27.362	-57.917	-31.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
383	1C	47.682	41.920	46.600	42.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
383	1D	-20.303	41.920	-57.917	42.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
383	1I	36.455	-26.711	27.409	-20.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
383	1J	-9.076	-26.711	-38.726	-20.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
383	1K	36.455	41.269	27.409	31.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	--
383	1L	-9.076	41.269	-38.726	31.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
383	1Q	33.493	-12.410	19.994	-13.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
383	1R	-6.114	-12.410	-31.311	-13.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
383	1S	33.493	26.968	19.994	23.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
383	1T	-6.114	26.968	-31.311	23.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
383	2	24.408	14.226	-14.561	11.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
383	7	22.494	12.500	-11.551	9.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
383	8	22.437	12.396	-11.374	9.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
384	1A	49.124	-30.007	47.414	-32.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
384	1B	-21.554	-30.007	-58.686	-32.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
384	1C	49.124	44.614	47.414	43.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
384	1D	-21.554	44.614	-58.686	43.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
384	1I	40.217	-29.188	32.890	-23.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
384	1J	-12.648	-29.188	-44.162	-23.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
384	1K	40.217	43.795	32.890	34.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.05	--
384	1L	-12.648	43.795	-44.162	34.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	--
384	1Q	34.746	-13.556	21.461	-14.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
384	1R	-7.177	-13.556	-32.732	-14.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
384	1S	34.746	28.163	21.461	24.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
384	1T	-7.177	28.163	-32.732	24.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
384	2	24.259	14.417	-14.172	10.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
384	7	22.466	12.626	-11.313	9.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
384	8	22.395	12.522	-11.130	9.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
385	1A	49.579	-32.416	48.308	-33.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
385	1B	-22.035	-32.416	-59.555	-33.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
385	1C	49.579	46.981	48.308	44.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
385	1D	-22.035	46.981	-59.555	44.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
385	1I	42.988	-31.497	39.407	-26.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	--
385	1J	-15.443	-31.497	-50.653	-26.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
385	1K	42.988	46.062	39.407	36.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	--
385	1L	-15.443	46.062	-50.653	36.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.05	--
385	1Q	35.546	-14.664	23.155	-14.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
385	1R	-8.002	-14.664	-34.402	-14.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
385	1S	35.546	29.230	23.155	25.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
385	1T	-8.002	29.230	-34.402	25.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
385	2	23.628	14.247	-13.556	10.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
385	7	22.058	12.487	-10.913	9.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
385	8	21.992	12.383	-10.734	9.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
386	1A	46.877	-35.203	46.032	-30.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	--
386	1B	-19.175	-35.203	-57.638	-30.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--

386	1C	46.877	49.615	46.032	41.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.05	--
386	1D	-19.175	49.615	-57.638	41.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
386	1I	47.402	-33.418	47.502	-32.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
386	1J	-19.700	-33.418	-59.108	-32.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
386	1K	47.402	47.830	47.502	43.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
386	1L	-19.700	47.830	-59.108	43.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
386	1Q	35.913	-15.796	24.531	-15.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
386	1R	-8.210	-15.796	-36.137	-15.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
386	1S	35.913	30.208	24.531	26.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
386	1T	-8.210	30.208	-36.137	26.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
386	2	22.101	13.571	-12.838	10.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
386	7	21.207	12.068	-10.594	9.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
386	8	21.140	11.964	-10.415	9.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

387	1A	44.878	-34.731	42.058	-29.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	--
387	1B	-17.269	-34.731	-53.493	-29.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
387	1C	44.878	49.215	42.058	40.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
387	1D	-17.269	49.215	-53.493	40.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
387	1I	48.994	-34.353	46.436	-33.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	--
387	1J	-21.385	-34.353	-57.872	-33.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	--
387	1K	48.994	48.837	46.436	44.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	--
387	1L	-21.385	48.837	-57.872	44.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	--
387	1Q	35.847	-15.865	23.015	-15.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
387	1R	-8.238	-15.865	-34.450	-15.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
387	1S	35.847	30.350	23.015	26.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
387	1T	-8.238	30.350	-34.450	26.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
387	2	21.229	13.307	-11.915	10.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
387	7	20.649	11.927	-9.992	9.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
387	8	20.583	11.824	-9.813	9.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

388	1A	42.885	-31.424	38.766	-28.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	--
388	1B	-15.155	-31.424	-50.143	-28.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
388	1C	42.885	46.000	38.766	38.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	--
388	1D	-15.155	46.000	-50.143	38.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.05	--
388	1I	49.463	-32.437	48.599	-33.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	--
388	1J	-21.733	-32.437	-59.977	-33.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
388	1K	49.463	47.014	48.599	43.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
388	1L	-21.733	47.014	-59.977	43.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
388	1Q	35.559	-14.619	23.040	-15.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
388	1R	-7.829	-14.619	-34.418	-15.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
388	1S	35.559	29.195	23.040	25.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
388	1T	-7.829	29.195	-34.418	25.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
388	2	20.601	12.971	-10.731	10.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
388	7	20.307	11.749	-9.275	8.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
388	8	20.241	11.645	-9.096	8.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

389	1A	36.875	-29.145	30.763	-19.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
389	1B	-9.310	-29.145	-42.145	-19.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
389	1C	36.875	43.712	30.763	29.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.05	--
389	1D	-9.310	43.712	-42.145	29.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	--
389	1I	48.273	-27.743	47.968	-31.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
389	1J	-20.708	-27.743	-59.349	-31.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
389	1K	48.273	42.310	47.968	42.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
389	1L	-20.708	42.310	-59.349	42.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
389	1Q	33.833	-13.066	21.059	-12.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
389	1R	-6.268	-13.066	-32.440	-12.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
389	1S	33.833	27.633	21.059	23.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
389	1T	-6.268	27.633	-32.440	23.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
389	2	19.154	12.102	-9.336	8.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
389	7	19.385	11.155	-8.428	8.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
389	8	19.321	11.052	-8.259	8.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

390	1A	33.052	-25.180	22.820	-16.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
390	1B	-5.291	-25.180	-34.456	-16.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
390	1C	33.052	39.570	22.820	27.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
390	1D	-5.291	39.570	-34.456	27.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
390	1I	46.484	-24.587	45.056	-29.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
390	1J	-18.723	-24.587	-56.692	-29.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
390	1K	46.484	38.977	45.056	40.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
390	1L	-18.723	38.977	-56.692	40.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
390	1Q	32.601	-11.435	18.489	-11.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
390	1R	-4.840	-11.435	-30.125	-11.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
390	1S	32.601	25.825	18.489	22.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
390	1T	-4.840	25.825	-30.125	22.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
390	2	18.687	11.347	-8.393	8.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
390	7	19.112	10.688	-7.893	8.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
390	8	19.056	10.586	-7.716	7.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

391	1A	36.635	-29.190	30.696	-19.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.05	--
391	1B	-9.095	-29.190	-42.101	-19.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
391	1C	36.635	43.737	30.696	29.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.05	--
391	1D	-9.095	43.737	-42.101	29.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
391	1I	48.001	-27.883	47.884	-31.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
391	1J	-20.461	-27.883	-59.290	-31.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
391	1K	48.001	42.430	47.884	42.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	--
391	1L	-20.461	42.430	-59.290	42.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
391	1Q	33.708	-13.099	21.017	-12.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
391	1R	-6.168	-13.099	-32.423	-12.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--

391	1S	33.708	27.645	21.017	23.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
391	1T	-6.168	27.645	-32.423	23.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
391	2	18.046	10.145	-6.672	7.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
391	7	18.697	10.046	-6.839	7.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
391	8	18.648	9.942	-6.662	7.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
392	1A	32.870	-25.232	22.706	-16.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
392	1B	-5.135	-25.232	-34.322	-16.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.05	--
392	1C	32.870	39.601	22.706	27.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	--
392	1D	-5.135	39.601	-34.322	27.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
392	1I	46.360	-24.739	44.900	-29.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
392	1J	-18.625	-24.739	-56.516	-29.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
392	1K	46.360	39.108	44.900	40.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
392	1L	-18.625	39.108	-56.516	40.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
392	1Q	32.526	-11.485	18.435	-11.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
392	1R	-4.791	-11.485	-30.051	-11.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
392	1S	32.526	25.854	18.435	22.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
392	1T	-4.791	25.854	-30.051	22.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
392	2	18.419	10.709	-7.784	8.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
392	7	18.986	10.336	-7.568	7.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
392	8	18.928	10.235	-7.391	7.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
393	1A	14.664	-10.082	14.659	-25.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
393	1B	0.015	-10.082	-11.530	-25.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
393	1C	14.664	19.429	14.659	20.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
393	1D	0.015	19.429	-11.530	20.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
393	1I	21.452	-8.402	33.055	-42.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
393	1J	-6.773	-8.402	-29.926	-42.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
393	1K	21.452	17.749	33.055	37.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
393	1L	-6.773	17.749	-29.926	37.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
393	1Q	14.493	-4.135	14.693	-19.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
393	1R	0.186	-4.135	-11.564	-19.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
393	1S	14.493	13.482	14.693	14.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
393	1T	0.186	13.482	-11.564	14.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
393	2	9.225	4.922	3.120	-1.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
393	7	9.864	5.461	3.021	-2.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
393	8	9.890	5.407	3.107	-2.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
394	1A	19.407	-18.915	11.182	-34.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
394	1B	-6.896	-18.915	-1.456	-34.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
394	1C	19.407	25.487	11.182	21.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
394	1D	-6.896	25.487	-1.456	21.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
394	1I	21.985	-18.164	16.432	-61.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
394	1J	-9.474	-18.164	-6.706	-61.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
394	1K	21.985	24.736	16.432	48.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
394	1L	-9.474	24.736	-6.706	48.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
394	1Q	14.323	-8.383	10.135	-28.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
394	1R	-1.811	-8.383	-0.409	-28.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
394	1S	14.323	14.955	10.135	16.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
394	1T	-1.811	14.955	-0.409	16.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
394	2	6.993	1.802	7.382	-6.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
394	7	7.932	2.829	7.339	-7.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
394	8	7.962	2.795	7.387	-7.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
395	1A	32.947	-27.957	15.355	-31.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
395	1B	-20.079	-27.957	-3.063	-31.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
395	1C	32.947	30.893	15.355	17.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
395	1D	-20.079	30.893	-3.063	17.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
395	1I	24.187	-26.503	12.370	-59.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
395	1J	-11.320	-26.503	-0.079	-59.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
395	1K	24.187	29.438	12.370	46.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
395	1L	-11.320	29.438	-0.079	46.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
395	1Q	18.059	-12.585	10.735	-28.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
395	1R	-5.191	-12.585	1.556	-28.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
395	1S	18.059	15.521	10.735	14.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
395	1T	-5.191	15.521	1.556	14.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
395	2	5.557	-1.510	10.086	-8.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
395	7	6.756	0.161	9.259	-8.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
395	8	6.804	-0.149	9.308	-8.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
396	1A	39.435	-27.979	26.803	-21.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
396	1B	-24.968	-27.979	-12.502	-21.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
396	1C	39.435	28.974	26.803	12.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.07	--
396	1D	-24.968	28.974	-12.502	12.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
396	1I	29.219	-26.929	27.528	-38.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
396	1J	-14.751	-26.929	-13.227	-38.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
396	1K	29.219	27.924	27.528	29.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
396	1L	-14.751	27.924	-13.227	29.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
396	1Q	21.329	-12.931	18.147	-18.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
396	1R	-6.861	-12.931	-3.846	-18.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
396	1S	21.329	13.926	18.147	9.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
396	1T	-6.861	13.926	-3.846	9.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
396	2	7.716	-2.767	13.552	-6.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
396	7	8.816	-1.412	12.213	-6.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
396	8	8.858	-1.410	12.240	-6.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

397	1A	46.522	-25.152	29.923	-16.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.11	--
397	1B	-30.933	-25.152	-15.510	-16.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
397	1C	46.522	26.111	29.923	10.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.11	--
397	1D	-30.933	26.111	-15.510	10.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.11	--
397	1I	39.960	-23.803	26.767	-20.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
397	1J	-24.371	-23.803	-12.354	-20.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
397	1K	39.960	24.761	26.767	14.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
397	1L	-24.371	24.761	-12.354	14.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.07	--
397	1Q	25.850	-11.659	18.574	-11.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
397	1R	-10.261	-11.659	-4.161	-11.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
397	1S	25.850	12.618	18.574	5.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	--
397	1T	-10.261	12.618	-4.161	5.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
397	2	10.779	-2.109	13.868	-4.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.03	--
397	7	11.019	-1.022	12.482	-4.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
397	8	11.052	-1.017	12.492	-4.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

398	1A	70.482	-42.519	51.690	-15.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.14	--
398	1B	-58.139	-42.519	-25.043	-15.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.13	--
398	1C	70.482	33.653	51.690	9.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.14	--
398	1D	-58.139	33.653	-25.043	9.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.13	--
398	1I	53.420	-32.213	65.812	-18.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.10	--
398	1J	-41.077	-32.213	-39.165	-18.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	--
398	1K	53.420	23.347	65.812	12.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.10	--
398	1L	-41.077	23.347	-39.165	12.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
398	1Q	33.063	-21.655	39.588	-10.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.07	--
398	1R	-20.721	-21.655	-12.942	-10.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.07	--
398	1S	33.063	12.789	39.588	4.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
398	1T	-20.721	12.789	-12.942	4.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
398	2	5.919	-10.549	21.637	-4.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
398	7	7.223	-8.435	20.464	-4.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.03	--
398	8	7.258	-8.456	20.475	-4.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.03	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

399	1A	59.906	-57.664	47.789	-27.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.06	--
399	1B	-48.565	-57.664	-19.731	-27.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	--
399	1C	59.906	49.159	47.789	18.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.06	--
399	1D	-48.565	49.159	-19.731	18.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
399	1I	42.725	-51.637	82.294	-47.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
399	1J	-31.384	-51.637	-54.236	-47.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
399	1K	42.725	43.132	82.294	38.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
399	1L	-31.384	43.132	-54.236	38.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
399	1Q	27.656	-28.997	43.616	-22.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
399	1R	-16.315	-28.997	-15.558	-22.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
399	1S	27.656	20.492	43.616	13.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
399	1T	-16.315	20.492	-15.558	13.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
399	2	-2.226	-11.661	19.550	-7.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
399	7	2.339	-9.130	18.822	-6.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
399	8	2.389	-9.136	18.827	-6.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

400	1A	51.421	-64.545	29.832	-38.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.05	--
400	1B	-34.784	-64.545	-8.924	-38.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
400	1C	51.421	56.466	29.832	22.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	--
400	1D	-34.784	56.466	-8.924	22.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
400	1I	49.219	-68.582	61.697	-77.167	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.44	0.10	--
400	1J	-32.581	-68.582	-40.789	-77.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.10	--
400	1K	49.219	60.503	61.697	61.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.10	--
400	1L	-32.581	60.503	-40.789	61.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
400	1Q	30.030	-35.059	30.428	-35.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
400	1R	-13.393	-35.059	-9.520	-35.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
400	1S	30.030	26.981	30.428	19.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
400	1T	-13.393	26.981	-9.520	19.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
400	2	5.945	-11.611	14.723	-11.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
400	7	8.369	-8.914	14.716	-10.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
400	8	8.366	-8.908	14.713	-10.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

401	1A	24.323	-55.089	21.716	-43.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
401	1B	-6.739	-55.089	-30.758	-43.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.04	--
401	1C	24.323	51.799	21.716	30.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
401	1D	-6.739	51.799	-30.758	30.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
401	1I	32.557	-62.633	72.874	-80.650	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.90	0.09	--
401	1J	-14.973	-62.633	-81.917	-80.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.09	--
401	1K	32.557	59.343	72.874	67.459	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.85	0.09	--
401	1L	-14.973	59.343	-81.917	67.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	--
401	1Q	20.364	-29.950	25.742	-36.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
401	1R	-2.780	-29.950	-34.785	-36.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
401	1S	20.364	26.660	25.742	23.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
401	1T	-2.780	26.660	-34.785	23.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
401	2	10.325	-5.443	-3.515	-8.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
401	7	11.269	-3.690	-4.144	-8.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
401	8	11.267	-3.700	-3.982	-7.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

402	1A	14.119	-18.501	11.071	-21.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
402	1B	2.376	-18.501	-12.096	-21.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
402	1C	14.119	24.039	11.071	18.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
402	1D	2.376	24.039	-12.096	18.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
402	1I	15.389	-19.997	28.560	-39.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
402	1J	1.105	-19.997	-29.585	-39.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
402	1K	15.389	25.536	28.560	35.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
402	1L	1.105	25.536	-29.585	35.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--

402	1Q	13.220	-9.319	11.518	-17.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
402	1R	3.274	-9.319	-12.543	-17.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
402	1S	13.220	14.858	11.518	13.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
402	1T	3.274	14.858	-12.543	13.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
402	2	10.745	2.622	1.424	-1.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
402	7	11.055	3.055	0.905	-1.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
402	8	11.067	3.013	1.021	-1.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
403	1A	15.549	-13.636	13.543	-11.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
403	1B	2.921	-13.636	-16.307	-11.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
403	1C	15.549	24.495	13.543	15.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
403	1D	2.921	24.495	-16.307	15.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
403	1I	19.645	-10.807	29.786	-17.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
403	1J	-1.176	-10.807	-32.551	-17.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
403	1K	19.645	21.666	29.786	21.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
403	1L	-1.176	21.666	-32.551	21.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
403	1Q	16.308	-5.681	12.552	-6.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
403	1R	2.162	-5.681	-15.316	-6.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
403	1S	16.308	16.540	12.552	11.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
403	1T	2.162	16.540	-15.316	11.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
403	2	12.005	7.481	-0.570	3.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
403	7	12.457	7.428	-0.672	3.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
403	8	12.461	7.354	-0.552	3.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
404	1A	15.437	-13.628	13.694	-11.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
404	1B	3.010	-13.628	-16.429	-11.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
404	1C	15.437	24.502	13.694	15.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
404	1D	3.010	24.502	-16.429	15.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
404	1I	19.549	-10.840	29.788	-17.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
404	1J	-1.103	-10.840	-32.523	-17.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
404	1K	19.549	21.714	29.788	21.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
404	1L	-1.103	21.714	-32.523	21.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
404	1Q	16.256	-5.685	12.597	-6.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
404	1R	2.191	-5.685	-15.333	-6.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
404	1S	16.256	16.559	12.597	11.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
404	1T	2.191	16.559	-15.333	11.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
404	2	12.106	7.913	-1.130	2.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
404	7	12.637	7.571	-1.120	2.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
404	8	12.639	7.497	-0.998	2.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
405	1A	13.999	-18.477	10.899	-21.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
405	1B	2.493	-18.477	-11.904	-21.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
405	1C	13.999	24.018	10.899	18.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
405	1D	2.493	24.018	-11.904	18.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
405	1I	15.317	-20.010	28.468	-39.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
405	1J	1.175	-20.010	-29.473	-39.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
405	1K	15.317	25.551	28.468	35.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
405	1L	1.175	25.551	-29.473	35.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
405	1Q	13.169	-9.317	11.463	-17.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
405	1R	3.323	-9.317	-12.468	-17.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
405	1S	13.169	14.858	11.463	13.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
405	1T	3.323	14.858	-12.468	13.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
405	2	10.662	4.974	1.761	-3.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
405	7	11.205	4.484	1.305	-2.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
405	8	11.213	4.442	1.417	-2.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
406	1A	24.510	-54.962	21.563	-43.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
406	1B	-6.949	-54.962	-30.593	-43.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.04	--
406	1C	24.510	51.655	21.563	30.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
406	1D	-6.949	51.655	-30.593	30.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
406	1I	32.674	-62.622	72.833	-80.668	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.90	0.09	--
406	1J	-15.113	-62.622	-81.862	-80.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.09	--
406	1K	32.674	59.314	72.833	67.482	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.85	0.09	--
406	1L	-15.113	59.314	-81.862	67.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	--
406	1Q	20.428	-29.924	25.701	-36.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
406	1R	-2.867	-29.924	-34.731	-36.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
406	1S	20.428	26.617	25.701	23.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
406	1T	-2.867	26.617	-34.731	23.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
406	2	12.161	3.735	-3.555	-10.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
406	7	12.363	1.809	-4.161	-9.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
406	8	12.365	1.800	-4.002	-9.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
407	1A	51.543	-64.412	30.059	-38.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.05	--
407	1B	-34.953	-64.412	-9.162	-38.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
407	1C	51.543	56.296	30.059	22.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.05	--
407	1D	-34.953	56.296	-9.162	22.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
407	1I	49.134	-68.528	61.727	-77.141	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.44	0.10	--
407	1J	-32.543	-68.528	-40.830	-77.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.10	--
407	1K	49.134	60.412	61.727	61.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.10	--
407	1L	-32.543	60.412	-40.830	61.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
407	1Q	30.013	-35.026	30.484	-35.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
407	1R	-13.422	-35.026	-9.587	-35.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
407	1S	30.013	26.910	30.484	19.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
407	1T	-13.422	26.910	-9.587	19.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
407	2	15.593	2.419	14.798	-10.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
407	7	14.138	-2.390	14.753	-10.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
407	8	14.137	-2.387	14.752	-10.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= 1 d 24/10	Ayyinf= --	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)									
408	1A	60.061	-57.718	47.941	-27.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.06	--
408	1B	-48.776	-57.718	-19.879	-27.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	--
408	1C	60.061	49.177	47.941	18.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.06	--
408	1D	-48.776	49.177	-19.879	18.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
408	1I	42.755	-51.764	82.346	-47.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
408	1J	-31.469	-51.764	-54.285	-47.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
408	1K	42.755	43.224	82.346	38.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
408	1L	-31.469	43.224	-54.285	38.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
408	1Q	27.665	-29.062	43.658	-22.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
408	1R	-16.380	-29.062	-15.597	-22.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
408	1S	27.665	20.522	43.658	12.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
408	1T	-16.380	20.522	-15.597	12.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
408	2	17.401	1.274	20.768	-6.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
408	7	13.796	-2.737	20.261	-6.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
408	8	13.817	-2.751	20.237	-6.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
409	1A	70.558	-42.483	51.513	-15.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.14	--
409	1B	-58.278	-42.483	-24.843	-15.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
409	1C	70.558	33.591	51.513	9.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.14	--
409	1D	-58.278	33.591	-24.843	9.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.14	--
409	1I	53.417	-32.041	65.766	-18.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.10	--
409	1J	-41.137	-32.041	-39.096	-18.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	--
409	1K	53.417	23.149	65.766	12.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.10	--
409	1L	-41.137	23.149	-39.096	12.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
409	1Q	33.049	-21.642	39.540	-10.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.07	--
409	1R	-20.768	-21.642	-12.870	-10.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.07	--
409	1S	33.049	12.750	39.540	4.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
409	1T	-20.768	12.750	-12.870	4.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
409	2	14.664	-1.975	18.789	-4.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
409	7	11.056	-3.559	17.363	-4.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
409	8	11.074	-3.589	17.351	-4.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
410	1A	46.742	-24.956	30.154	-16.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.11	--
410	1B	-31.171	-24.956	-15.690	-16.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
410	1C	46.742	25.936	30.154	10.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.11	--
410	1D	-31.171	25.936	-15.690	10.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.11	--
410	1I	40.153	-23.591	26.784	-20.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
410	1J	-24.582	-23.591	-12.320	-20.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
410	1K	40.153	24.571	26.784	14.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
410	1L	-24.582	24.571	-12.320	14.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.07	--
410	1Q	25.929	-11.552	18.634	-11.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
410	1R	-10.358	-11.552	-4.169	-11.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
410	1S	25.929	12.531	18.634	5.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	--
410	1T	-10.358	12.531	-4.169	5.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
410	2	16.113	3.590	11.823	-4.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
410	7	13.802	2.402	10.870	-4.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
410	8	13.824	2.407	10.862	-4.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
411	1A	39.597	-27.986	27.045	-21.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
411	1B	-25.176	-27.986	-12.744	-21.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
411	1C	39.597	28.982	27.045	12.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.07	--
411	1D	-25.176	28.982	-12.744	12.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
411	1I	29.257	-26.910	27.541	-38.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
411	1J	-14.836	-26.910	-13.240	-38.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
411	1K	29.257	27.906	27.541	29.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
411	1L	-14.836	27.906	-13.240	29.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
411	1Q	21.345	-12.925	18.201	-18.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
411	1R	-6.925	-12.925	-3.901	-18.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
411	1S	21.345	13.921	18.201	9.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
411	1T	-6.925	13.921	-3.901	9.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
411	2	16.041	4.314	11.129	-6.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
411	7	13.834	2.836	10.796	-6.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
411	8	13.854	2.839	10.802	-6.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
412	1A	33.093	-27.962	15.575	-31.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
412	1B	-20.263	-27.962	-3.278	-31.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	--
412	1C	33.093	30.892	15.575	17.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
412	1D	-20.263	30.892	-3.278	17.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
412	1I	24.310	-26.486	12.446	-59.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
412	1J	-11.480	-26.486	-0.149	-59.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
412	1K	24.310	29.416	12.446	46.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
412	1L	-11.480	29.416	-0.149	46.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
412	1Q	18.095	-12.587	10.809	-28.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
412	1R	-5.265	-12.587	1.487	-28.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
412	1S	18.095	15.517	10.809	14.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
412	1T	-5.265	15.517	1.487	14.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
412	2	12.426	5.576	9.096	-10.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
412	7	11.252	4.111	9.054	-9.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
412	8	11.288	4.100	9.083	-9.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --									
413	1A	19.502	-18.892	11.407	-34.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
413	1B	-7.015	-18.892	-1.679	-34.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
413	1C	19.502	25.461	11.407	21.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
413	1D	-7.015	25.461	-1.679	21.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
413	1I	21.964	-18.141	16.531	-61.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
413	1J	-9.477	-18.141	-6.803	-61.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--

413	1K	21.964	24.710	16.531	48.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
413	1L	-9.477	24.710	-6.803	48.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
413	1Q	14.320	-8.387	10.210	-28.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
413	1R	-1.833	-8.387	-0.482	-28.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
413	1S	14.320	14.956	10.210	16.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
413	1T	-1.833	14.956	-0.482	16.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
413	2	9.189	6.959	7.579	-10.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
413	7	9.241	5.921	7.455	-9.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
413	8	9.269	5.890	7.507	-9.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
414	1A	14.614	-10.071	14.863	-25.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
414	1B	0.052	-10.071	-11.739	-25.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
414	1C	14.614	19.426	14.863	20.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
414	1D	0.052	19.426	-11.739	20.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
414	1I	21.386	-8.396	33.139	-42.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
414	1J	-6.721	-8.396	-30.014	-42.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
414	1K	21.386	17.751	33.139	37.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
414	1L	-6.721	17.751	-30.014	37.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
414	1Q	14.456	-4.131	14.759	-19.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
414	1R	0.209	-4.131	-11.634	-19.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
414	1S	14.456	13.485	14.759	14.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
414	1T	0.209	13.485	-11.634	14.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
414	2	9.323	7.460	3.309	-4.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
414	7	9.921	6.985	3.126	-4.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
414	8	9.945	6.931	3.220	-4.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
415	1A	15.885	-14.665	13.755	-15.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
415	1B	2.325	-14.665	-15.964	-15.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
415	1C	15.885	26.626	13.755	19.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
415	1D	2.325	26.626	-15.964	19.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
415	1I	18.409	-13.174	26.973	-21.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
415	1J	-0.199	-13.174	-29.182	-21.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
415	1K	18.409	25.135	26.973	25.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
415	1L	-0.199	25.135	-29.182	25.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
415	1Q	15.964	-6.340	11.913	-8.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
415	1R	2.246	-6.340	-14.122	-8.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
415	1S	15.964	18.302	11.913	12.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
415	1T	2.246	18.302	-14.122	12.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
415	2	11.763	8.997	-0.948	2.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
415	7	12.366	8.399	-0.872	2.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
415	8	12.368	8.324	-0.753	2.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
416	1A	33.980	-17.560	23.921	-17.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.10	--
416	1B	-18.027	-17.560	-12.347	-17.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.10	--
416	1C	33.980	21.602	23.921	13.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.10	--
416	1D	-18.027	21.602	-12.347	13.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
416	1I	29.097	-12.147	22.063	-18.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.07	--
416	1J	-13.144	-12.147	-10.488	-18.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
416	1K	29.097	16.189	22.063	13.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
416	1L	-13.144	16.189	-10.488	13.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.07	--
416	1Q	20.577	-6.193	14.109	-11.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
416	1R	-4.624	-6.193	-2.534	-11.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
416	1S	20.577	10.235	14.109	6.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
416	1T	-4.624	10.235	-2.534	6.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
416	2	12.131	2.415	10.878	-5.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
416	7	11.913	2.496	9.918	-4.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
416	8	11.948	2.500	9.938	-4.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
417	1A	26.917	-17.520	18.818	-31.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.08	--
417	1B	-11.876	-17.520	-7.478	-31.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.08	--
417	1C	26.917	22.695	18.818	22.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
417	1D	-11.876	22.695	-7.478	22.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
417	1I	22.286	-11.015	18.966	-34.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
417	1J	-7.245	-11.015	-7.626	-34.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
417	1K	22.286	16.190	18.966	26.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
417	1L	-7.245	16.190	-7.626	26.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
417	1Q	17.137	-5.814	12.311	-19.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
417	1R	-2.096	-5.814	-0.970	-19.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
417	1S	17.137	10.990	12.311	11.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
417	1T	-2.096	10.990	-0.970	11.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
417	2	11.156	2.852	10.241	-8.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
417	7	11.092	3.023	9.479	-7.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
417	8	11.127	3.016	9.507	-7.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
418	1A	19.934	-13.570	14.820	-42.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
418	1B	-7.053	-13.570	-4.070	-42.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
418	1C	19.934	20.697	14.820	30.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
418	1D	-7.053	20.697	-4.070	30.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
418	1I	17.968	-6.593	15.951	-50.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
418	1J	-5.087	-6.593	-5.201	-50.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
418	1K	17.968	13.719	15.951	38.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
418	1L	-5.087	13.719	-5.201	38.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
418	1Q	13.709	-3.796	10.611	-27.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
418	1R	-0.828	-3.796	0.139	-27.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
418	1S	13.709	10.923	10.611	15.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
418	1T	-0.828	10.923	0.139	15.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
418	2	8.715	3.789	8.768	-12.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
418	7	9.009	4.036	8.387	-10.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--

418	8	9.061	4.015	8.438	-10.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
419	1A	14.725	-4.468	12.071	-39.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
419	1B	-3.490	-4.468	-3.158	-39.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
419	1C	14.725	13.887	12.071	27.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
419	1D	-3.490	13.887	-3.158	27.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
419	1I	15.752	-2.604	13.722	-48.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
419	1J	-4.516	-2.604	-4.809	-48.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
419	1K	15.752	12.023	13.722	36.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
419	1L	-4.516	12.023	-4.809	36.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
419	1Q	11.164	-0.811	9.161	-26.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
419	1R	0.072	-0.811	-0.247	-26.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
419	1S	11.164	10.229	9.161	14.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
419	1T	0.072	10.229	-0.247	14.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
419	2	7.075	5.486	6.438	-11.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
419	7	7.654	5.793	6.555	-10.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
419	8	7.692	5.753	6.607	-10.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
420	1A	14.189	-3.456	15.034	-31.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
420	1B	-1.652	-3.456	-9.756	-31.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
420	1C	14.189	14.452	15.034	26.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
420	1D	-1.652	14.452	-9.756	26.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
420	1I	16.690	-5.881	17.772	-40.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
420	1J	-4.154	-5.881	-12.494	-40.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
420	1K	16.690	16.877	17.772	35.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
420	1L	-4.154	16.877	-12.494	35.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
420	1Q	12.220	-1.569	10.530	-20.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
420	1R	0.316	-1.569	-5.252	-20.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
420	1S	12.220	12.565	10.530	15.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
420	1T	0.316	12.565	-5.252	15.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
420	2	8.758	7.732	3.893	-6.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
420	7	9.031	7.583	4.050	-5.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
420	8	9.055	7.524	4.127	-5.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
421	1A	15.899	-15.439	21.558	-18.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
421	1B	1.383	-15.439	-23.318	-18.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
421	1C	15.899	28.022	21.558	21.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
421	1D	1.383	28.022	-23.318	21.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
421	1I	18.413	-16.588	26.351	-23.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
421	1J	-1.132	-16.588	-28.112	-23.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
421	1K	18.413	29.172	26.351	26.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
421	1L	-1.132	29.172	-28.112	26.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
421	1Q	15.745	-7.117	13.666	-9.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
421	1R	1.536	-7.117	-15.427	-9.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
421	1S	15.745	19.701	13.666	13.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
421	1T	1.536	19.701	-15.427	13.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
421	2	12.339	10.161	-2.809	2.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
421	7	12.480	9.494	-1.878	2.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
421	8	12.476	9.413	-1.754	2.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
422	1A	17.778	-15.001	24.100	-16.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
422	1B	0.360	-15.001	-26.235	-16.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
422	1C	17.778	26.980	24.100	20.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
422	1D	0.360	26.980	-26.235	20.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
422	1I	18.981	-17.022	27.712	-21.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
422	1J	-0.843	-17.022	-29.847	-21.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
422	1K	18.981	29.001	27.712	25.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
422	1L	-0.843	29.001	-29.847	25.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
422	1Q	16.472	-7.272	14.462	-8.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
422	1R	1.666	-7.272	-16.596	-8.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
422	1S	16.472	19.251	14.462	12.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
422	1T	1.666	19.251	-16.596	12.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
422	2	13.583	9.278	-3.715	2.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
422	7	13.451	8.807	-2.518	2.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
422	8	13.441	8.728	-2.393	2.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
423	1A	19.661	-15.531	28.133	-16.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
423	1B	-1.241	-15.531	-30.844	-16.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
423	1C	19.661	26.404	28.133	21.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
423	1D	-1.241	26.404	-30.844	21.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
423	1I	20.315	-16.508	28.120	-18.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
423	1J	-1.894	-16.508	-30.831	-18.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
423	1K	20.315	27.380	28.120	22.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
423	1L	-1.894	27.380	-30.831	22.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
423	1Q	17.381	-7.395	15.558	-8.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
423	1R	1.040	-7.395	-18.269	-8.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
423	1S	17.381	18.267	15.558	12.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
423	1T	1.040	18.267	-18.269	12.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
423	2	14.061	8.244	-4.749	2.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
423	7	13.811	7.894	-3.291	2.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
423	8	13.801	7.817	-3.163	2.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
424	1A	18.381	-10.452	29.460	-31.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
424	1B	-3.739	-10.452	-26.343	-31.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
424	1C	18.381	19.824	29.460	26.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
424	1D	-3.739	19.824	-26.343	26.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--

424	1I	20.909	-10.725	30.213	-40.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	--
424	1J	-6.267	-10.725	-27.096	-40.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	--
424	1K	20.909	20.097	30.213	35.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
424	1L	-6.267	20.097	-27.096	35.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
424	1Q	15.199	-4.733	17.453	-20.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
424	1R	-0.558	-4.733	-14.336	-20.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
424	1S	15.199	14.105	17.453	15.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
424	1T	-0.558	14.105	-14.336	15.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
424	2	10.719	5.316	-2.528	-6.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
424	7	10.761	5.707	1.859	-5.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
424	8	10.780	5.650	1.951	-5.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
425	1A	15.490	-21.136	26.288	-34.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
425	1B	0.975	-21.136	-27.216	-34.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
425	1C	15.490	26.693	26.288	30.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
425	1D	0.975	26.693	-27.216	30.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
425	1I	15.009	-20.269	27.361	-39.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
425	1J	1.456	-20.269	-28.290	-39.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
425	1K	15.009	25.827	27.361	35.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
425	1L	1.456	25.827	-28.290	35.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
425	1Q	13.415	-9.986	14.779	-19.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
425	1R	3.050	-9.986	-15.707	-19.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
425	1S	13.415	15.544	14.779	16.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
425	1T	3.050	15.544	-15.707	16.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
425	2	12.573	1.514	-3.445	-5.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
425	7	12.351	2.417	-1.995	-4.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
425	8	12.356	2.372	-1.875	-4.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
426	1A	22.687	-20.190	13.403	-51.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
426	1B	-10.236	-20.190	-3.593	-51.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
426	1C	22.687	26.765	13.403	38.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
426	1D	-10.236	26.765	-3.593	38.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
426	1I	19.400	-10.420	16.311	-55.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.03	--
426	1J	-6.950	-10.420	-6.502	-55.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
426	1K	19.400	16.995	16.311	42.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
426	1L	-6.950	16.995	-6.502	42.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
426	1Q	14.431	-6.873	10.638	-31.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
426	1R	-1.980	-6.873	-0.829	-31.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
426	1S	14.431	13.448	10.638	18.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
426	1T	-1.980	13.448	-0.829	18.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
426	2	7.553	1.359	7.427	-13.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
426	7	8.258	2.568	7.383	-11.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
426	8	8.283	2.532	7.437	-11.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
427	1A	31.886	-68.205	66.671	-77.305	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.97	0.08	--
427	1B	-14.339	-68.205	-75.728	-77.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.08	--
427	1C	31.886	64.961	66.671	64.147	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.93	0.08	--
427	1D	-14.339	64.961	-75.728	64.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.08	--
427	1I	25.560	-40.259	67.012	-73.719	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.56	0.08	--
427	1J	-8.013	-40.259	-76.070	-73.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
427	1K	25.560	37.015	67.012	60.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	--
427	1L	-8.013	37.015	-76.070	60.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.08	--
427	1Q	20.462	-27.790	34.783	-42.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.05	--
427	1R	-2.915	-27.790	-43.840	-42.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
427	1S	20.462	24.546	34.783	29.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
427	1T	-2.915	24.546	-43.840	29.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
427	2	12.611	-8.015	-11.746	-15.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
427	7	12.634	-5.400	-9.095	-12.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
427	8	12.624	-5.413	-8.923	-12.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
428	1A	31.234	-30.586	14.523	-55.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
428	1B	-18.471	-30.586	-2.170	-55.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
428	1C	31.234	33.548	14.523	41.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
428	1D	-18.471	33.548	-2.170	41.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	--
428	1I	25.706	-11.185	14.822	-55.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
428	1J	-12.943	-11.185	-2.469	-55.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
428	1K	25.706	14.147	14.822	41.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
428	1L	-12.943	14.147	-2.469	41.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
428	1Q	17.961	-9.647	11.173	-32.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
428	1R	-5.199	-9.647	1.180	-32.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
428	1S	17.961	12.609	11.173	19.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
428	1T	-5.199	12.609	1.180	19.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
428	2	5.265	-2.948	9.314	-14.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
428	7	6.948	-0.991	9.201	-12.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
428	8	6.970	-1.003	9.232	-12.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
429	1A	58.022	-72.949	55.958	-74.355	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.42	0.09	--
429	1B	-41.430	-72.949	-34.951	-74.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.09	--
429	1C	58.022	64.914	55.958	58.742	--	--	11.31	4.52	4.52	4.52	0.90	0.09	--
429	1D	-41.430	64.914	-34.951	58.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.09	--
429	1I	39.437	-37.165	58.110	-71.614	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.54	0.09	--
429	1J	-22.845	-37.165	-37.103	-71.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.09	--
429	1K	39.437	29.130	58.110	56.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.09	--
429	1L	-22.845	29.130	-37.103	56.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.09	--
429	1Q	29.255	-29.726	35.685	-42.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
429	1R	-12.663	-29.726	-14.678	-42.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
429	1S	29.255	21.691	35.685	26.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
429	1T	-12.663	21.691	-14.678	26.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	--

429	2	7.797	-14.754	19.335	-18.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.04	--
429	7	9.474	-10.776	17.494	-14.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
429	8	9.466	-10.775	17.498	-14.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

430	1A	39.923	-31.053	30.489	-36.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	--
430	1B	-25.604	-31.053	-16.011	-36.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.07	--
430	1C	39.923	32.092	30.489	27.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.07	--
430	1D	-25.604	32.092	-16.011	27.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.07	--
430	1I	31.024	-13.482	24.005	-35.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
430	1J	-16.705	-13.482	-9.527	-35.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
430	1K	31.024	14.520	24.005	26.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
430	1L	-16.705	14.520	-9.527	26.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
430	1Q	21.810	-10.519	18.282	-21.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
430	1R	-7.491	-10.519	-3.804	-21.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
430	1S	21.810	11.558	18.282	12.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
430	1T	-7.491	11.558	-3.804	12.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
430	2	7.461	-4.517	13.590	-10.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
430	7	8.627	-2.445	12.287	-8.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
430	8	8.672	-2.446	12.325	-8.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

431	1A	60.269	-61.839	75.835	-47.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
431	1B	-48.966	-61.839	-47.586	-47.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	--
431	1C	60.269	53.369	75.835	37.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	--
431	1D	-48.966	53.369	-47.586	37.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
431	1I	39.453	-30.648	81.006	-39.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
431	1J	-28.150	-30.648	-52.757	-39.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
431	1K	39.453	22.179	81.006	30.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
431	1L	-28.150	22.179	-52.757	30.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
431	1Q	26.946	-25.110	49.874	-25.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
431	1R	-15.643	-25.110	-21.625	-25.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
431	1S	26.946	16.640	49.874	15.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
431	1T	-15.643	16.640	-21.625	15.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
431	2	-2.003	-13.804	24.268	-11.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
431	7	2.175	-10.394	22.273	-9.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
431	8	2.181	-10.403	22.251	-9.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

432	1A	44.717	-28.274	29.164	-19.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.11	--
432	1B	-29.227	-28.274	-14.335	-19.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.11	--
432	1C	44.717	29.298	29.164	13.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.11	--
432	1D	-29.227	29.298	-14.335	13.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.11	--
432	1I	31.671	-13.716	26.376	-17.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.07	--
432	1J	-16.181	-13.716	-11.548	-17.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	--
432	1K	31.671	14.740	26.376	11.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
432	1L	-16.181	14.740	-11.548	11.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
432	1Q	23.492	-10.012	18.497	-11.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.05	--
432	1R	-8.002	-10.012	-3.668	-11.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	--
432	1S	23.492	11.036	18.497	5.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	--
432	1T	-8.002	11.036	-3.668	5.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
432	2	9.184	-3.526	14.231	-5.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
432	7	10.027	-1.851	12.817	-4.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
432	8	10.070	-1.848	12.830	-4.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

433	1A	71.763	-43.169	61.166	-18.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.14	--
433	1B	-59.629	-43.169	-34.327	-18.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
433	1C	71.763	34.349	61.166	12.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.14	--
433	1D	-59.629	34.349	-34.327	12.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.14	--
433	1I	42.599	-26.185	61.297	-15.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
433	1J	-30.465	-26.185	-34.459	-15.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.08	--
433	1K	42.599	17.365	61.297	9.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
433	1L	-30.465	17.365	-34.459	9.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
433	1Q	30.777	-20.418	40.843	-10.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--
433	1R	-18.644	-20.418	-14.005	-10.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.06	--
433	1S	30.777	11.598	40.843	4.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	--
433	1T	-18.644	11.598	-14.005	4.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.06	--
433	2	-6.176	-11.614	25.463	-5.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
433	7	6.076	-9.051	22.785	-4.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
433	8	6.116	-9.076	22.811	-4.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

434	1A	42.456	-26.215	61.545	-15.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
434	1B	-30.261	-26.215	-34.629	-15.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
434	1C	42.456	17.441	61.545	9.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
434	1D	-30.261	17.441	-34.629	9.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.08	--
434	1I	71.567	-43.062	60.889	-19.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.14	--
434	1J	-59.372	-43.062	-33.973	-19.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	--
434	1K	71.567	34.289	60.889	13.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.14	--
434	1L	-59.372	34.289	-33.973	13.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.14	--
434	1Q	30.700	-20.371	40.844	-10.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.06	--
434	1R	-18.505	-20.371	-13.928	-10.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.06	--
434	1S	30.700	11.598	40.844	4.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	--
434	1T	-18.505	11.598	-13.928	4.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.06	--
434	2	9.101	-5.247	21.963	-5.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
434	7	9.085	-5.482	20.703	-4.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
434	8	9.126	-5.516	20.736	-4.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

435	1A	28.662	-12.365	22.224	-18.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.07	--
435	1B	-12.701	-12.365	-10.544	-18.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--

435	1C	28.662	16.446	22.224	13.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.07	--
435	1D	-12.701	16.446	-10.544	13.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
435	1I	33.885	-17.610	24.261	-18.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.10	--
435	1J	-17.925	-17.610	-12.581	-18.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.10	--
435	1K	33.885	21.691	24.261	13.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.10	--
435	1L	-17.925	21.691	-12.581	13.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
435	1Q	20.455	-6.237	14.316	-11.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
435	1R	-4.495	-6.237	-2.637	-11.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
435	1S	20.455	10.318	14.316	6.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
435	1T	-4.495	10.318	-2.637	6.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
435	2	11.460	1.905	8.380	-4.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
435	7	11.445	2.204	8.378	-4.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
435	8	11.469	2.211	8.387	-4.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

436	1A	22.414	-10.992	18.861	-35.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
436	1B	-7.410	-10.992	-7.486	-35.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
436	1C	22.414	16.160	18.861	26.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
436	1D	-7.410	16.160	-7.486	26.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
436	1I	27.007	-17.402	18.653	-30.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.08	--
436	1J	-12.004	-17.402	-7.278	-30.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.08	--
436	1K	27.007	22.570	18.653	22.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
436	1L	-12.004	22.570	-7.278	22.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
436	1Q	17.166	-5.767	12.288	-19.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	--
436	1R	-2.162	-5.767	-0.913	-19.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
436	1S	17.166	10.935	12.288	11.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
436	1T	-2.162	10.935	-0.913	11.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
436	2	12.088	2.775	7.788	-9.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
436	7	11.617	3.014	7.987	-7.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
436	8	11.641	3.012	8.003	-7.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

437	1A	39.302	-30.770	81.049	-39.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
437	1B	-28.052	-30.770	-52.774	-39.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
437	1C	39.302	22.337	81.049	30.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
437	1D	-28.052	22.337	-52.774	30.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
437	1I	60.171	-61.777	75.615	-47.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
437	1J	-48.921	-61.777	-47.340	-47.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.05	--
437	1K	60.171	53.344	75.615	38.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	--
437	1L	-48.921	53.344	-47.340	38.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.05	--
437	1Q	26.874	-25.098	49.829	-25.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
437	1R	-15.624	-25.098	-21.554	-25.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
437	1S	26.874	16.665	49.829	15.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
437	1T	-15.624	16.665	-21.554	15.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	--
437	2	11.791	-5.474	25.726	-9.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
437	7	10.437	-5.507	23.284	-8.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
437	8	10.445	-5.524	23.262	-8.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

438	1A	18.032	-6.247	15.684	-50.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
438	1B	-5.085	-6.247	-5.002	-50.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
438	1C	18.032	13.331	15.684	38.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
438	1D	-5.085	13.331	-5.002	38.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
438	1I	19.943	-13.707	14.466	-42.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	--
438	1J	-6.996	-13.707	-3.784	-42.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
438	1K	19.943	20.791	14.466	30.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
438	1L	-6.996	20.791	-3.784	30.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	--
438	1Q	13.747	-3.735	10.432	-27.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
438	1R	-0.800	-3.735	0.250	-27.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
438	1S	13.747	10.819	10.432	15.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
438	1T	-0.800	10.819	0.250	15.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
438	2	10.295	4.581	6.809	-14.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
438	7	10.024	4.613	7.247	-12.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
438	8	10.063	4.593	7.279	-12.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

439	1A	15.641	-2.699	13.434	-48.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
439	1B	-4.343	-2.699	-4.337	-48.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
439	1C	15.641	12.099	13.434	37.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
439	1D	-4.343	12.099	-4.337	37.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
439	1I	14.557	-4.841	11.442	-39.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
439	1J	-3.259	-4.841	-2.345	-39.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
439	1K	14.557	14.241	11.442	28.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
439	1L	-3.259	14.241	-2.345	28.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
439	1Q	11.116	-0.910	8.972	-26.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
439	1R	0.182	-0.910	0.125	-26.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
439	1S	11.116	10.309	8.972	14.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
439	1T	0.182	10.309	0.125	14.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
439	2	7.878	6.790	5.389	-15.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
439	7	8.155	6.569	5.973	-12.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
439	8	8.193	6.531	6.023	-12.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

440	1A	25.447	-40.523	66.894	-73.832	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.57	0.08	--
440	1B	-7.878	-40.523	-75.755	-73.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.08	--
440	1C	25.447	37.285	66.894	60.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.08	--
440	1D	-7.878	37.285	-75.755	60.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.08	--
440	1I	31.726	-68.285	66.842	-77.475	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.97	0.08	--
440	1J	-14.157	-68.285	-75.702	-77.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.08	--
440	1K	31.726	65.047	66.842	64.335	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.93	0.08	--
440	1L	-14.157	65.047	-75.702	64.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.08	--
440	1Q	20.415	-27.854	34.851	-42.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.05	--
440	1R	-2.846	-27.854	-43.711	-42.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--

440	1S	20.415	24.615	34.851	29.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	--
440	1T	-2.846	24.615	-43.711	29.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
440	2	13.405	-4.592	-10.727	-17.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
440	7	13.114	-3.591	-8.433	-13.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
440	8	13.112	-3.604	-8.263	-13.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)

441	1A	14.915	-20.144	28.784	-40.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
441	1B	1.563	-20.144	-29.992	-40.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
441	1C	14.915	25.661	28.784	37.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
441	1D	1.563	25.661	-29.992	37.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
441	1I	15.532	-21.362	27.454	-34.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
441	1J	0.946	-21.362	-28.661	-34.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
441	1K	15.532	26.879	27.454	31.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
441	1L	0.946	26.879	-28.661	31.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
441	1Q	13.412	-10.036	15.416	-20.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
441	1R	3.067	-10.036	-16.623	-20.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
441	1S	13.412	15.554	15.416	17.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
441	1T	3.067	15.554	-16.623	17.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
441	2	11.950	3.206	-3.320	-7.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
441	7	11.983	3.422	-1.993	-5.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
441	8	11.987	3.377	-1.871	-5.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

442	1A	16.608	-5.974	17.830	-40.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
442	1B	-4.049	-5.974	-12.672	-40.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
442	1C	16.608	16.980	17.830	35.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
442	1D	-4.049	16.980	-12.672	35.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
442	1I	14.159	-3.176	15.570	-31.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
442	1J	-1.599	-3.176	-10.412	-31.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
442	1K	14.159	14.183	15.570	26.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
442	1L	-1.599	14.183	-10.412	26.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
442	1Q	12.202	-1.507	10.695	-20.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
442	1R	0.357	-1.507	-5.536	-20.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
442	1S	12.202	12.514	10.695	15.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
442	1T	0.357	12.514	-5.536	15.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
442	2	8.455	8.380	1.787	-9.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
442	7	8.858	7.975	2.754	-6.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
442	8	8.882	7.914	2.831	-6.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

443	1A	17.937	-16.623	25.922	-23.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
443	1B	-0.715	-16.623	-27.509	-23.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
443	1C	17.937	29.213	25.922	26.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
443	1D	-0.715	29.213	-27.509	26.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
443	1I	16.052	-14.654	20.845	-18.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
443	1J	1.170	-14.654	-22.432	-18.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
443	1K	16.052	27.244	20.845	21.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
443	1L	1.170	27.244	-22.432	21.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
443	1Q	15.627	-6.939	13.395	-9.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
443	1R	1.596	-6.939	-14.982	-9.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
443	1S	15.627	19.529	13.395	13.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
443	1T	1.596	19.529	-14.982	13.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
443	2	13.232	10.683	-4.223	-0.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
443	7	12.884	9.713	-2.564	0.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
443	8	12.888	9.632	-2.448	0.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

444	1A	20.267	-16.033	27.742	-19.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
444	1B	-1.714	-16.033	-30.373	-19.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
444	1C	20.267	26.866	27.742	23.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
444	1D	-1.714	26.866	-30.373	23.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
444	1I	19.380	-15.067	27.653	-16.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
444	1J	-0.827	-15.067	-30.283	-16.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
444	1K	19.380	25.900	27.653	21.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
444	1L	-0.827	25.900	-30.283	21.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
444	1Q	17.357	-7.268	15.398	-8.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
444	1R	1.196	-7.268	-18.029	-8.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
444	1S	17.357	18.100	15.398	12.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
444	1T	1.196	18.100	-18.029	12.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
444	2	13.925	8.127	-4.445	1.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
444	7	13.722	7.689	-3.045	1.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
444	8	13.713	7.613	-2.918	1.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

445	1A	30.903	-14.630	20.169	-18.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
445	1B	-14.942	-14.630	-8.696	-18.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
445	1C	30.903	18.703	20.169	14.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	--
445	1D	-14.942	18.703	-8.696	14.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
445	1I	31.344	-12.693	25.939	-14.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.10	--
445	1J	-15.383	-12.693	-14.465	-14.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
445	1K	31.344	16.766	25.939	10.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.10	--
445	1L	-15.383	16.766	-14.465	10.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.10	--
445	1Q	20.387	-5.616	14.082	-10.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
445	1R	-4.426	-5.616	-2.609	-10.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
445	1S	20.387	9.690	14.082	5.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
445	1T	-4.426	9.690	-2.609	5.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
445	2	10.571	1.291	8.468	-5.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
445	7	10.979	1.830	8.452	-4.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
445	8	11.010	1.834	8.460	-4.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

446	1A	39.715	-23.654	26.798	-20.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	--
446	1B	-24.085	-23.654	-12.069	-20.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.07	--
446	1C	39.715	24.619	26.798	14.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
446	1D	-24.085	24.619	-12.069	14.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.07	--
446	1I	46.566	-25.082	30.279	-16.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.11	--
446	1J	-30.936	-25.082	-15.550	-16.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.11	--
446	1K	46.566	26.047	30.279	10.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.11	--
446	1L	-30.936	26.047	-15.550	10.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.11	--
446	1Q	25.818	-11.597	18.822	-11.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
446	1R	-10.188	-11.597	-4.094	-11.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.04	--
446	1S	25.818	12.562	18.822	5.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.04	--
446	1T	-10.188	12.562	-4.094	5.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.04	--
446	2	9.171	-2.529	12.276	-5.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
446	7	10.064	-1.274	11.624	-4.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
446	8	10.103	-1.268	11.633	-4.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
447	1A	53.081	-32.184	65.773	-18.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.10	--
447	1B	-40.798	-32.184	-38.908	-18.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	--
447	1C	53.081	23.351	65.773	12.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.10	--
447	1D	-40.798	23.351	-38.908	12.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	--
447	1I	70.249	-42.505	51.598	-15.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.14	--
447	1J	-57.965	-42.505	-24.733	-15.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.13	--
447	1K	70.249	33.672	51.598	9.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.14	--
447	1L	-57.965	33.672	-24.733	9.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.13	--
447	1Q	32.880	-21.636	39.675	-10.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.07	--
447	1R	-20.597	-21.636	-12.810	-10.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	--
447	1S	32.880	12.803	39.675	4.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
447	1T	-20.597	12.803	-12.810	4.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	--
447	2	5.684	-9.136	25.466	-5.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
447	7	7.063	-7.840	22.813	-5.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
447	8	7.101	-7.868	22.824	-5.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
448	1A	42.449	-51.770	82.295	-47.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
448	1B	-31.098	-51.770	-54.059	-47.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
448	1C	42.449	43.272	82.295	38.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
448	1D	-31.098	43.272	-54.059	38.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
448	1I	59.753	-57.697	47.876	-27.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.06	--
448	1J	-48.402	-57.697	-19.640	-27.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	--
448	1K	59.753	49.199	47.876	18.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.06	--
448	1L	-48.402	49.199	-19.640	18.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	--
448	1Q	27.537	-29.045	43.700	-22.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
448	1R	-16.187	-29.045	-15.464	-22.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
448	1S	27.537	20.547	43.700	13.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	--
448	1T	-16.187	20.547	-15.464	13.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
448	2	4.009	-10.819	27.065	-11.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
448	7	5.780	-8.630	24.089	-9.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
448	8	5.798	-8.634	24.065	-9.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
449	1A	28.802	-27.111	27.420	-38.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.04	--
449	1B	-14.397	-27.111	-12.966	-38.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
449	1C	28.802	28.097	27.420	29.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	--
449	1D	-14.397	28.097	-12.966	29.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
449	1I	39.318	-28.161	26.969	-21.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.07	--
449	1J	-24.913	-28.161	-12.515	-21.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.07	--
449	1K	39.318	29.147	26.969	12.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	--
449	1L	-24.913	29.147	-12.515	12.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	--
449	1Q	21.169	-13.023	18.233	-18.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
449	1R	-6.764	-13.023	-3.779	-18.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
449	1S	21.169	14.009	18.233	9.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
449	1T	-6.764	14.009	-3.779	9.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
449	2	9.369	-3.198	11.784	-10.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
449	7	9.799	-1.675	11.209	-8.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
449	8	9.838	-1.672	11.233	-8.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
450	1A	22.332	-14.478	18.251	-36.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
450	1B	-7.264	-14.478	-6.957	-36.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
450	1C	22.332	19.618	18.251	28.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
450	1D	-7.264	19.618	-6.957	28.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
450	1I	26.742	-13.523	21.947	-25.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.08	--
450	1J	-11.674	-13.523	-10.653	-25.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
450	1K	26.742	18.662	21.947	17.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
450	1L	-11.674	18.662	-10.653	17.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.08	--
450	1Q	17.114	-5.681	12.827	-18.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
450	1R	-2.046	-5.681	-1.534	-18.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
450	1S	17.114	10.820	12.827	10.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
450	1T	-2.046	10.820	-1.534	10.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
450	2	11.147	1.974	8.003	-10.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
450	7	11.097	2.497	8.134	-8.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
450	8	11.135	2.490	8.157	-8.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
451	1A	17.940	-10.578	15.599	-52.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
451	1B	-5.014	-10.578	-4.800	-52.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
451	1C	17.940	17.709	15.599	40.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
451	1D	-5.014	17.709	-4.800	40.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
451	1I	20.927	-11.151	16.193	-35.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	--
451	1J	-8.001	-11.151	-5.394	-35.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
451	1K	20.927	18.281	16.193	23.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	--
451	1L	-8.001	18.281	-5.394	23.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.04	--

451	1Q	13.929	-4.144	10.834	-26.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
451	1R	-1.003	-4.144	-0.035	-26.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
451	1S	13.929	11.274	10.834	14.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
451	1T	-1.003	11.274	-0.035	14.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
451	2	9.367	3.538	7.087	-15.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
451	7	9.405	3.894	7.393	-12.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
451	8	9.451	3.871	7.429	-12.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
452	1A	23.994	-26.585	12.250	-60.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
452	1B	-11.177	-26.585	0.112	-60.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
452	1C	23.994	29.514	12.250	46.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
452	1D	-11.177	29.514	0.112	46.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
452	1I	32.867	-27.819	15.368	-31.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
452	1J	-20.049	-27.819	-3.007	-31.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
452	1K	32.867	30.748	15.368	18.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
452	1L	-20.049	30.748	-3.007	18.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
452	1Q	17.962	-12.569	10.748	-28.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
452	1R	-5.144	-12.569	1.613	-28.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
452	1S	17.962	15.498	10.748	14.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
452	1T	-5.144	15.498	1.613	14.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
452	2	8.025	-1.433	8.730	-17.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
452	7	8.612	-0.255	8.852	-14.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
452	8	8.641	-0.274	8.881	-14.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
453	1A	49.040	-68.571	61.751	-77.309	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.44	0.10	--
453	1B	-32.426	-68.571	-40.744	-77.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.10	--
453	1C	49.040	60.492	61.751	61.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.10	--
453	1D	-32.426	60.492	-40.744	61.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.10	--
453	1I	51.431	-64.544	30.007	-38.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.05	--
453	1J	-34.818	-64.544	-9.000	-38.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
453	1K	51.431	56.465	30.007	22.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	--
453	1L	-34.818	56.465	-9.000	22.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	--
453	1Q	29.972	-35.067	30.514	-35.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	--
453	1R	-13.358	-35.067	-9.507	-35.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
453	1S	29.972	26.988	30.514	19.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	--
453	1T	-13.358	26.988	-9.507	19.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	--
453	2	11.623	-12.035	20.711	-20.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.04	--
453	7	11.765	-9.355	18.330	-16.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	--
453	8	11.768	-9.353	18.330	-16.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
454	1A	32.607	-62.616	73.194	-80.822	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.90	0.09	--
454	1B	-15.034	-62.616	-82.238	-80.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.09	--
454	1C	32.607	59.344	73.194	67.616	--	--	4.52	4.52	11.31	4.52	0.85	0.09	--
454	1D	-15.034	59.344	-82.238	67.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.09	--
454	1I	24.381	-55.077	21.740	-43.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	--
454	1J	-6.807	-55.077	-30.784	-43.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.04	--
454	1K	24.381	51.805	21.740	30.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
454	1L	-6.807	51.805	-30.784	30.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	--
454	1Q	20.396	-29.937	25.844	-36.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.04	--
454	1R	-2.823	-29.937	-34.888	-36.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
454	1S	20.396	26.664	25.844	23.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.04	--
454	1T	-2.823	26.664	-34.888	23.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.04	--
454	2	14.089	-7.957	-14.959	-19.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
454	7	13.519	-5.629	-11.009	-15.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
454	8	13.530	-5.636	-10.853	-15.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
455	1A	21.913	-18.229	16.389	-61.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
455	1B	-9.435	-18.229	-6.570	-61.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
455	1C	21.913	24.794	16.389	48.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
455	1D	-9.435	24.794	-6.570	48.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
455	1I	19.425	-18.864	11.370	-34.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
455	1J	-6.947	-18.864	-1.551	-34.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
455	1K	19.425	25.430	11.370	21.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
455	1L	-6.947	25.430	-1.551	21.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
455	1Q	14.285	-8.371	10.183	-29.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
455	1R	-1.807	-8.371	-0.365	-29.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
455	1S	14.285	14.937	10.183	16.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
455	1T	-1.807	14.937	-0.365	16.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
455	2	8.539	2.742	6.681	-18.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
455	7	8.846	3.392	6.939	-14.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
455	8	8.881	3.359	6.990	-14.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
456	1A	14.999	-1.836	12.954	-50.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
456	1B	-3.752	-1.836	-4.004	-50.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
456	1C	14.999	11.265	12.954	38.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
456	1D	-3.752	11.265	-4.004	38.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
456	1I	13.060	-3.773	11.309	-32.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
456	1J	-1.813	-3.773	-2.359	-32.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
456	1K	13.060	13.202	11.309	21.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
456	1L	-1.813	13.202	-2.359	21.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
456	1Q	10.609	-0.454	8.811	-25.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
456	1R	0.638	-0.454	0.139	-25.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
456	1S	10.609	9.884	8.811	13.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
456	1T	0.638	9.884	0.139	13.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
456	2	7.818	6.139	5.437	-16.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
456	7	8.093	6.186	5.959	-12.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
456	8	8.137	6.146	6.015	-12.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
457	1A	16.812	-5.256	17.753	-42.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
457	1B	-4.280	-5.256	-12.449	-42.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
457	1C	16.812	16.238	17.753	37.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
457	1D	-4.280	16.238	-12.449	37.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
457	1I	12.355	-6.484	12.020	-28.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
457	1J	0.178	-6.484	-6.716	-28.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
457	1K	12.355	17.467	12.020	23.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
457	1L	0.178	17.467	-6.716	23.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
457	1Q	11.829	-2.112	9.835	-19.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
457	1R	0.704	-2.112	-4.531	-19.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
457	1S	11.829	13.095	9.835	14.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
457	1T	0.704	13.095	-4.531	14.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
457	2	9.281	8.371	2.387	-9.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
457	7	9.340	7.964	3.147	-7.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
457	8	9.370	7.904	3.228	-7.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
458	1A	21.331	-8.454	33.035	-41.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	--
458	1B	-6.694	-8.454	-29.900	-41.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.04	--
458	1C	21.331	17.816	33.035	36.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
458	1D	-6.694	17.816	-29.900	36.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	--
458	1I	14.417	-9.945	14.461	-25.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
458	1J	0.221	-9.945	-11.326	-25.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
458	1K	14.417	19.307	14.461	20.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
458	1L	0.221	19.307	-11.326	20.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
458	1Q	14.390	-4.096	14.645	-18.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
458	1R	0.247	-4.096	-11.510	-18.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
458	1S	14.390	13.457	14.645	14.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
458	1T	0.247	13.457	-11.510	14.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
458	2	11.440	6.244	-4.346	-9.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
458	7	11.188	6.257	-2.291	-7.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
458	8	11.204	6.202	-2.186	-7.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
459	1A	15.531	-19.980	28.476	-39.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
459	1B	0.951	-19.980	-29.455	-39.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
459	1C	15.531	25.528	28.476	35.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
459	1D	0.951	25.528	-29.455	35.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
459	1I	14.030	-18.479	10.928	-21.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
459	1J	2.453	-18.479	-11.907	-21.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
459	1K	14.030	24.026	10.928	18.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
459	1L	2.453	24.026	-11.907	18.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
459	1Q	13.225	-9.307	11.480	-16.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
459	1R	3.257	-9.307	-12.459	-16.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
459	1S	13.225	14.854	11.480	13.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
459	1T	3.257	14.854	-12.459	13.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
459	2	13.431	1.780	-5.338	-8.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
459	7	12.868	2.569	-3.135	-5.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
459	8	12.876	2.526	-3.024	-5.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
460	1A	19.567	-10.685	29.660	-17.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
460	1B	-1.158	-10.685	-32.380	-17.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
460	1C	19.567	21.547	29.660	21.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
460	1D	-1.158	21.547	-32.380	21.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
460	1I	15.354	-13.599	13.054	-11.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
460	1J	3.054	-13.599	-15.774	-11.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
460	1K	15.354	24.461	13.054	15.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
460	1L	3.054	24.461	-15.774	15.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
460	1Q	16.220	-5.644	12.427	-6.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
460	1R	2.188	-5.644	-15.147	-6.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
460	1S	16.220	16.505	12.427	11.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
460	1T	2.188	16.505	-15.147	11.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
460	2	15.383	8.444	-6.508	1.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
460	7	14.594	8.008	-4.344	1.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
460	8	14.596	7.932	-4.221	1.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
461	1A	18.554	-12.765	27.289	-21.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
461	1B	-0.401	-12.765	-29.452	-21.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
461	1C	18.554	24.725	27.289	25.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
461	1D	-0.401	24.725	-29.452	25.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
461	1I	15.859	-15.075	14.456	-15.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
461	1J	2.295	-15.075	-16.619	-15.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
461	1K	15.859	27.035	14.456	19.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
461	1L	2.295	27.035	-16.619	19.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
461	1Q	15.968	-6.312	12.145	-8.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
461	1R	2.186	-6.312	-14.308	-8.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
461	1S	15.968	18.273	12.145	12.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
461	1T	2.186	18.273	-14.308	12.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
461	2	15.148	9.909	-5.858	1.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
461	7	14.383	9.179	-3.807	1.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
461	8	14.385	9.099	-3.688	1.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
462	1A	17.905	-14.882	28.020	-23.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--

462	1K	15.068	27.878	17.728	21.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
462	1L	2.161	27.878	-19.460	21.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
462	1Q	15.416	-6.671	13.188	-9.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
462	1R	1.813	-6.671	-14.920	-9.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
462	1S	15.416	19.242	13.188	13.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
462	1T	1.813	19.242	-14.920	13.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
462	2	13.982	10.854	-5.208	-0.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
462	7	13.444	9.907	-3.304	1.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
462	8	13.446	9.826	-3.187	1.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
463	1A	46.475	-16.914	21.781	-11.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
463	1B	-30.858	-16.914	-8.860	-11.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
463	1C	46.475	18.475	21.781	7.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	--
463	1D	-30.858	18.475	-8.860	7.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
463	1I	43.010	-18.783	30.391	-12.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.13	--
463	1J	-27.393	-18.783	-17.470	-12.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.12	--
463	1K	43.010	20.344	30.391	9.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.13	--
463	1L	-27.393	20.344	-17.470	9.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
463	1Q	26.622	-8.311	16.383	-7.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
463	1R	-11.006	-8.311	-3.462	-7.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
463	1S	26.622	9.872	16.383	4.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
463	1T	-11.006	9.872	-3.462	4.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
463	2	7.456	-1.376	10.568	-2.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
463	7	9.017	-0.470	10.100	-2.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
463	8	9.053	-0.464	10.101	-2.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
464	1A	50.737	-27.486	34.267	-10.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.12	--
464	1B	-36.836	-27.486	-11.947	-10.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.12	--
464	1C	50.737	18.097	34.267	4.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
464	1D	-36.836	18.097	-11.947	4.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	--
464	1I	46.826	-38.265	36.524	-12.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	--
464	1J	-32.924	-38.265	-14.204	-12.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	--
464	1K	46.826	28.876	36.524	6.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	--
464	1L	-32.924	28.876	-14.204	6.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
464	1Q	27.737	-21.001	26.061	-8.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
464	1R	-13.835	-21.001	-3.741	-8.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
464	1S	27.737	11.612	26.061	2.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
464	1T	-13.835	11.612	-3.741	2.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
464	2	6.216	-8.528	18.255	-3.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
464	7	7.814	-7.652	17.276	-4.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	--
464	8	7.842	-7.688	17.291	-4.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
465	1A	50.739	-27.486	34.254	-10.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.12	--
465	1B	-36.837	-27.486	-11.940	-10.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.12	--
465	1C	50.739	18.098	34.254	4.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	--
465	1D	-36.837	18.098	-11.940	4.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	--
465	1I	46.827	-38.264	36.512	-12.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	--
465	1J	-32.925	-38.264	-14.198	-12.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	--
465	1K	46.827	28.876	36.512	6.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	--
465	1L	-32.925	28.876	-14.198	6.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.14	--
465	1Q	27.741	-21.001	26.054	-8.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
465	1R	-13.839	-21.001	-3.739	-8.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	--
465	1S	27.741	11.613	26.054	2.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	--
465	1T	-13.839	11.613	-3.739	2.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	--
465	2	6.218	-8.526	18.251	-4.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
465	7	7.814	-7.648	17.269	-4.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	--
465	8	7.844	-7.686	17.288	-4.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
466	1A	46.480	-16.917	21.766	-11.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
466	1B	-30.853	-16.917	-8.856	-11.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
466	1C	46.480	18.473	21.766	7.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.08	--
466	1D	-30.853	18.473	-8.856	7.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
466	1I	43.015	-18.786	30.376	-12.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.13	--
466	1J	-27.388	-18.786	-17.466	-12.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.12	--
466	1K	43.015	20.342	30.376	9.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.13	--
466	1L	-27.388	20.342	-17.466	9.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.12	--
466	1Q	26.627	-8.316	16.374	-7.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
466	1R	-11.000	-8.316	-3.464	-7.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
466	1S	26.627	9.872	16.374	4.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	--
466	1T	-11.000	9.872	-3.464	4.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.05	--
466	2	7.463	-1.367	10.556	-2.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
466	7	9.024	-0.461	10.086	-2.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
466	8	9.060	-0.455	10.089	-2.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
467	1A	39.321	-37.108	58.014	-71.647	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.54	0.09	--
467	1B	-22.770	-37.108	-37.155	-71.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.09	--
467	1C	39.321	29.059	58.014	56.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.09	--
467	1D	-22.770	29.059	-37.155	56.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.09	--
467	1I	58.011	-72.882	55.704	-74.440	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.42	0.09	--
467	1J	-41.460	-72.882	-34.845	-74.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.09	--
467	1K	58.011	64.833	55.704	58.834	--	--	11.31	4.52	4.52	4.52	0.90	0.09	--
467	1L	-41.460	64.833	-34.845	58.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.09	--
467	1Q	29.231	-29.726	35.555	-42.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
467	1R	-12.679	-29.726	-14.695	-42.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
467	1S	29.231	21.677	35.555	26.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
467	1T	-12.679	21.677	-14.695	26.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.06	--
467	2	14.546	-6.460	18.589	-17.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
467	7	13.500	-6.000	17.025	-14.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--

467	8	13.504	-6.000	17.021	-14.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= 1 d 24/10		Axxsup= 1 d 24/10		Ayyinf= --	Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
468	1A	39.228	-37.065	57.975	-71.554	--	--	4.52	4.52	4.52	11.31	0.54	0.09	--
468	1B	-22.677	-37.065	-37.176	-71.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.09	--
468	1C	39.228	29.084	57.975	56.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.09	--
468	1D	-22.677	29.084	-37.176	56.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.09	--
468	1I	57.945	-72.838	55.638	-74.253	--	--	4.52	11.31	4.52	11.31	0.42	0.09	--
468	1J	-41.393	-72.838	-34.840	-74.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.09	--
468	1K	57.945	64.858	55.638	58.703	--	--	11.31	4.52	4.52	4.52	0.90	0.09	--
468	1L	-41.393	64.858	-34.840	58.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.09	--
468	1Q	29.175	-29.661	35.520	-42.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.06	--
468	1R	-12.623	-29.661	-14.722	-42.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	--
468	1S	29.175	21.681	35.520	26.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	--
468	1T	-12.623	21.681	-14.722	26.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	--
468	2	14.512	-6.401	18.548	-17.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
468	7	13.496	-5.937	16.969	-14.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
468	8	13.485	-5.941	16.980	-14.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.03	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= 1 d 24/10		Axxsup= 1 d 24/10		Ayyinf= --	Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
469	1A	29.785	-13.004	21.839	-23.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
469	1B	-14.720	-13.004	-10.497	-23.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
469	1C	29.785	17.734	21.839	15.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
469	1D	-14.720	17.734	-10.497	15.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
469	1I	24.209	-14.317	17.518	-36.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
469	1J	-9.145	-14.317	-6.177	-36.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
469	1K	24.209	19.046	17.518	28.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
469	1L	-9.145	19.046	-6.177	28.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
469	1Q	18.263	-5.553	12.673	-18.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
469	1R	-3.199	-5.553	-1.331	-18.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
469	1S	18.263	10.282	12.673	10.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
469	1T	-3.199	10.282	-1.331	10.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	--
469	2	14.283	5.127	9.385	-7.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
469	7	12.938	4.308	8.925	-6.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
469	8	12.962	4.309	8.942	-6.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
470	1A	23.970	-8.165	20.740	-26.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.08	--
470	1B	-8.897	-8.165	-9.779	-26.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.08	--
470	1C	23.970	13.873	20.740	18.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
470	1D	-8.897	13.873	-9.779	18.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.08	--
470	1I	21.203	-10.139	18.289	-35.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
470	1J	-6.130	-10.139	-7.327	-35.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
470	1K	21.203	15.847	18.289	27.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
470	1L	-6.130	15.847	-7.327	27.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
470	1Q	16.164	-3.230	12.318	-18.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
470	1R	-1.092	-3.230	-1.357	-18.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
470	1S	16.164	8.938	12.318	10.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
470	1T	-1.092	8.938	-1.357	10.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
470	2	13.099	4.777	9.454	-7.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
470	7	12.262	4.356	8.902	-6.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
470	8	12.298	4.354	8.923	-6.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
471	1A	28.286	-9.743	24.754	-15.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.10	--
471	1B	-12.332	-9.743	-13.451	-15.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
471	1C	28.286	14.321	24.754	11.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
471	1D	-12.332	14.321	-13.451	11.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
471	1I	29.425	-11.360	20.654	-18.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
471	1J	-13.471	-11.360	-9.351	-18.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
471	1K	29.425	15.938	20.654	14.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
471	1L	-13.471	15.938	-9.351	14.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.06	--
471	1Q	19.290	-4.029	13.787	-10.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
471	1R	-3.336	-4.029	-2.484	-10.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
471	1S	19.290	8.607	13.787	6.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
471	1T	-3.336	8.607	-2.484	6.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
471	2	13.928	3.893	10.373	-4.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
471	7	12.996	3.502	9.539	-3.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
471	8	13.017	3.509	9.544	-3.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
472	1A	34.638	-12.141	24.621	-14.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
472	1B	-18.745	-12.141	-13.215	-14.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
472	1C	34.638	15.903	24.621	9.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.10	--
472	1D	-18.745	15.903	-13.215	9.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
472	1I	33.168	-14.508	19.491	-19.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
472	1J	-17.275	-14.508	-8.086	-19.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
472	1K	33.168	18.270	19.491	14.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
472	1L	-17.275	18.270	-8.086	14.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
472	1Q	21.669	-5.502	13.636	-10.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
472	1R	-5.776	-5.502	-2.230	-10.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
472	1S	21.669	9.264	13.636	5.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
472	1T	-5.776	9.264	-2.230	5.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
472	2	15.046	4.160	10.388	-4.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
472	7	13.616	3.457	9.543	-3.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
472	8	13.634	3.465	9.546	-3.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
473	1A	35.273	-9.512	26.078	-12.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.12	--
473	1B	-17.720	-9.512	-14.450	-12.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.11	--
473	1C	35.273	12.953	26.078	10.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.12	--
473	1D	-17.720	12.953	-14.450	10.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.11	--

473	1I	43.053	-11.449	21.002	-11.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	--
473	1J	-25.500	-11.449	-9.374	-11.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
473	1K	43.053	14.890	21.002	9.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	--
473	1L	-25.500	14.890	-9.374	9.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
473	1Q	24.693	-4.300	14.291	-6.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
473	1R	-7.140	-4.300	-2.663	-6.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
473	1S	24.693	7.741	14.291	4.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
473	1T	-7.140	7.741	-2.663	4.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
473	2	14.916	2.996	10.296	-1.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
473	7	13.631	2.487	9.191	-1.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
473	8	13.663	2.494	9.186	-1.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
474	1A	37.728	-9.956	26.751	-10.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.11	--
474	1B	-19.380	-9.956	-15.616	-10.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.11	--
474	1C	37.728	13.470	26.751	9.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	--
474	1D	-19.380	13.470	-15.616	9.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.11	--
474	1I	43.130	-10.602	22.409	-10.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
474	1J	-24.782	-10.602	-11.274	-10.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	--
474	1K	43.130	14.116	22.409	9.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
474	1L	-24.782	14.116	-11.274	9.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	--
474	1Q	25.703	-4.160	14.497	-6.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.04	--
474	1R	-7.355	-4.160	-3.362	-6.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.04	--
474	1S	25.703	7.675	14.497	4.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
474	1T	-7.355	7.675	-3.362	4.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.04	--
474	2	14.926	2.932	10.351	-1.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
474	7	14.123	2.591	9.353	-1.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
474	8	14.159	2.600	9.358	-1.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
475	1A	37.737	-9.938	26.738	-10.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.11	--
475	1B	-19.381	-9.938	-15.591	-10.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.11	--
475	1C	37.737	13.461	26.738	9.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	--
475	1D	-19.381	13.461	-15.591	9.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.11	--
475	1I	43.102	-10.595	22.375	-10.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
475	1J	-24.746	-10.595	-11.228	-10.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	--
475	1K	43.102	14.117	22.375	9.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
475	1L	-24.746	14.117	-11.228	9.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	--
475	1Q	25.705	-4.157	14.489	-6.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.04	--
475	1R	-7.349	-4.157	-3.342	-6.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.04	--
475	1S	25.705	7.680	14.489	4.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
475	1T	-7.349	7.680	-3.342	4.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.04	--
475	2	14.914	2.927	10.354	-1.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
475	7	14.101	2.587	9.353	-1.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
475	8	14.138	2.595	9.353	-1.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
476	1A	35.316	-9.510	26.121	-12.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.12	--
476	1B	-17.756	-9.510	-14.482	-12.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.11	--
476	1C	35.316	12.958	26.121	10.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.12	--
476	1D	-17.756	12.958	-14.482	10.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.11	--
476	1I	43.070	-11.447	21.018	-11.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	--
476	1J	-25.510	-11.447	-9.379	-11.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
476	1K	43.070	14.896	21.018	9.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	--
476	1L	-25.510	14.896	-9.379	9.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
476	1Q	24.714	-4.302	14.307	-6.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
476	1R	-7.154	-4.302	-2.667	-6.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
476	1S	24.714	7.750	14.307	4.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
476	1T	-7.154	7.750	-2.667	4.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
476	2	14.904	2.990	10.292	-1.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
476	7	13.617	2.480	9.192	-1.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
476	8	13.643	2.488	9.188	-1.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
477	1A	34.614	-12.137	24.624	-14.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
477	1B	-18.739	-12.137	-13.203	-14.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
477	1C	34.614	15.906	24.624	9.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.10	--
477	1D	-18.739	15.906	-13.203	9.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
477	1I	33.118	-14.504	19.463	-19.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
477	1J	-17.243	-14.504	-8.043	-19.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
477	1K	33.118	18.274	19.463	14.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
477	1L	-17.243	18.274	-8.043	14.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
477	1Q	21.636	-5.497	13.633	-10.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
477	1R	-5.761	-5.497	-2.212	-10.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
477	1S	21.636	9.267	13.633	5.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
477	1T	-5.761	9.267	-2.212	5.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
477	2	15.024	4.156	10.389	-4.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
477	7	13.583	3.450	9.533	-3.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
477	8	13.611	3.459	9.546	-3.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
478	1A	28.263	-9.740	24.749	-15.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.10	--
478	1B	-12.351	-9.740	-13.456	-15.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
478	1C	28.263	14.325	24.749	11.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
478	1D	-12.351	14.325	-13.456	11.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
478	1I	29.403	-11.357	20.648	-18.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
478	1J	-13.490	-11.357	-9.356	-18.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
478	1K	29.403	15.942	20.648	14.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
478	1L	-13.490	15.942	-9.356	14.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.06	--
478	1Q	19.263	-4.027	13.782	-10.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
478	1R	-3.351	-4.027	-2.489	-10.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
478	1S	19.263	8.613	13.782	6.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
478	1T	-3.351	8.613	-2.489	6.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--

478	2	13.906	3.891	10.366	-4.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
478	7	12.963	3.498	9.528	-3.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
478	8	12.993	3.505	9.543	-3.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

479	1A	23.952	-8.165	20.734	-26.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.08	--
479	1B	-8.924	-8.165	-9.787	-26.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.08	--
479	1C	23.952	13.873	20.734	18.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
479	1D	-8.924	13.873	-9.787	18.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.08	--
479	1I	21.180	-10.139	18.282	-35.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
479	1J	-6.152	-10.139	-7.335	-35.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
479	1K	21.180	15.847	18.282	27.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
479	1L	-6.152	15.847	-7.335	27.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
479	1Q	16.134	-3.230	12.313	-18.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
479	1R	-1.106	-3.230	-1.366	-18.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
479	1S	16.134	8.937	12.313	10.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
479	1T	-1.106	8.937	-1.366	10.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
479	2	13.075	4.776	9.445	-7.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
479	7	12.234	4.354	8.889	-6.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
479	8	12.265	4.352	8.913	-6.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

480	1A	29.778	-13.007	21.853	-23.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
480	1B	-14.721	-13.007	-10.493	-23.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
480	1C	29.778	17.730	21.853	15.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
480	1D	-14.721	17.730	-10.493	15.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
480	1I	24.203	-14.320	17.522	-36.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
480	1J	-9.146	-14.320	-6.162	-36.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
480	1K	24.203	19.043	17.522	28.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
480	1L	-9.146	19.043	-6.162	28.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
480	1Q	18.250	-5.555	12.682	-18.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
480	1R	-3.193	-5.555	-1.322	-18.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
480	1S	18.250	10.277	12.682	10.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
480	1T	-3.193	10.277	-1.322	10.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	--
480	2	14.252	5.121	9.385	-7.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
480	7	12.903	4.302	8.920	-6.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
480	8	12.931	4.303	8.941	-6.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

481	1A	46.043	-7.227	29.971	-10.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.14	--
481	1B	-21.686	-7.227	-19.336	-10.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.14	--
481	1C	46.043	9.903	29.971	11.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.14	--
481	1D	-21.686	9.903	-19.336	11.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.14	--
481	1I	61.262	-8.214	25.944	-15.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
481	1J	-36.905	-8.214	-15.309	-15.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
481	1K	61.262	10.890	25.944	15.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.09	--
481	1L	-36.905	10.890	-15.309	15.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.09	--
481	1Q	34.771	-3.376	16.566	-6.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.06	--
481	1R	-10.414	-3.376	-5.931	-6.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.06	--
481	1S	34.771	6.052	16.566	7.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
481	1T	-10.414	6.052	-5.931	7.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.06	--
481	2	21.900	2.673	10.854	-1.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.04	--
481	7	20.033	2.302	9.638	-1.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
481	8	20.100	2.311	9.635	-1.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

482	1A	50.615	-8.999	29.147	-12.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
482	1B	-26.219	-8.999	-19.300	-12.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.12	--
482	1C	50.615	10.768	29.147	13.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.12	--
482	1D	-26.219	10.768	-19.300	13.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.12	--
482	1I	60.248	-8.453	23.114	-15.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
482	1J	-35.853	-8.453	-13.268	-15.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
482	1K	60.248	10.222	23.114	16.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.08	--
482	1L	-35.853	10.222	-13.268	16.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
482	1Q	35.560	-3.906	15.148	-7.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
482	1R	-11.165	-3.906	-5.301	-7.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
482	1S	35.560	5.674	15.148	7.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
482	1T	-11.165	5.674	-5.301	7.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
482	2	22.747	2.400	11.642	-1.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
482	7	20.541	1.895	9.887	-1.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
482	8	20.612	1.901	9.884	-1.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

483	1A	37.173	-9.987	26.697	-10.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.11	--
483	1B	-19.090	-9.987	-15.406	-10.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.11	--
483	1C	37.173	13.546	26.697	9.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	--
483	1D	-19.090	13.546	-15.406	9.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.11	--
483	1I	42.622	-10.659	22.465	-10.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
483	1J	-24.539	-10.659	-11.174	-10.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	--
483	1K	42.622	14.218	22.465	9.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
483	1L	-24.539	14.218	-11.174	9.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	--
483	1Q	25.347	-4.177	14.555	-6.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.04	--
483	1R	-7.264	-4.177	-3.265	-6.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.04	--
483	1S	25.347	7.737	14.555	4.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
483	1T	-7.264	7.737	-3.265	4.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.04	--
483	2	17.030	3.724	11.847	-2.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
483	7	15.420	3.159	10.418	-1.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
483	8	15.458	3.166	10.426	-1.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

484	1A	34.941	-9.659	25.983	-12.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.11	--
484	1B	-17.698	-9.659	-14.323	-12.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.11	--

484	1C	34.941	13.100	25.983	10.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.11	--
484	1D	-17.698	13.100	-14.323	10.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.11	--
484	1I	42.428	-11.596	21.032	-11.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	--
484	1J	-25.185	-11.596	-9.372	-11.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
484	1K	42.428	15.038	21.032	8.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	--
484	1L	-25.185	15.038	-9.372	8.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
484	1Q	24.356	-4.370	14.285	-6.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
484	1R	-7.113	-4.370	-2.625	-6.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
484	1S	24.356	7.812	14.285	4.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
484	1T	-7.113	7.812	-2.625	4.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
484	2	15.352	3.095	11.925	-3.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
484	7	14.194	2.750	10.572	-2.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
484	8	14.228	2.756	10.575	-2.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

485	1A	34.397	-12.192	24.454	-14.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
485	1B	-18.568	-12.192	-13.050	-14.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
485	1C	34.397	15.940	24.454	9.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.10	--
485	1D	-18.568	15.940	-13.050	9.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
485	1I	32.901	-14.644	19.414	-19.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
485	1J	-17.072	-14.644	-8.010	-19.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
485	1K	32.901	18.392	19.414	14.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
485	1L	-17.072	18.392	-8.010	14.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
485	1Q	21.525	-5.545	13.580	-10.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
485	1R	-5.696	-5.545	-2.176	-10.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
485	1S	21.525	9.293	13.580	5.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
485	1T	-5.696	9.293	-2.176	5.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
485	2	12.832	2.964	11.827	-4.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
485	7	12.308	2.747	10.448	-3.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
485	8	12.340	2.749	10.458	-3.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

486	1A	28.127	-9.755	24.585	-15.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.10	--
486	1B	-12.271	-9.755	-13.284	-15.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	--
486	1C	28.127	14.335	24.585	11.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
486	1D	-12.271	14.335	-13.284	11.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
486	1I	29.172	-11.451	20.569	-18.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
486	1J	-13.316	-11.451	-9.268	-18.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
486	1K	29.172	16.030	20.569	14.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
486	1L	-13.316	16.030	-9.268	14.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.06	--
486	1Q	19.166	-4.049	13.729	-10.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
486	1R	-3.310	-4.049	-2.429	-10.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
486	1S	19.166	8.628	13.729	6.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
486	1T	-3.310	8.628	-2.429	6.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
486	2	14.008	4.385	11.661	-3.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
486	7	13.010	3.821	10.302	-3.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
486	8	13.039	3.826	10.316	-3.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

487	1A	23.841	-8.208	20.530	-26.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.08	--
487	1B	-8.831	-8.208	-9.612	-26.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.08	--
487	1C	23.841	13.904	20.530	18.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
487	1D	-8.831	13.904	-9.612	18.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.08	--
487	1I	21.079	-10.250	18.136	-35.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
487	1J	-6.070	-10.250	-7.218	-35.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
487	1K	21.079	15.946	18.136	27.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
487	1L	-6.070	15.946	-7.218	27.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
487	1Q	16.083	-3.262	12.225	-18.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
487	1R	-1.073	-3.262	-1.307	-18.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
487	1S	16.083	8.958	12.225	10.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
487	1T	-1.073	8.958	-1.307	10.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
487	2	12.048	4.810	11.028	-5.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
487	7	11.616	4.368	9.831	-5.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
487	8	11.646	4.364	9.853	-5.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

488	1A	29.671	-13.079	21.637	-23.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
488	1B	-14.627	-13.079	-10.296	-23.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
488	1C	29.671	17.791	21.637	15.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
488	1D	-14.627	17.791	-10.296	15.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
488	1I	24.085	-14.460	17.390	-36.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
488	1J	-9.041	-14.460	-6.048	-36.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
488	1K	24.085	19.172	17.390	28.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
488	1L	-9.041	19.172	-6.048	28.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
488	1Q	18.197	-5.601	12.600	-18.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
488	1R	-3.154	-5.601	-1.258	-18.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
488	1S	18.197	10.313	12.600	10.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
488	1T	-3.154	10.313	-1.258	10.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	--
488	2	10.729	3.038	11.577	-5.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
488	7	10.843	2.999	10.295	-5.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
488	8	10.875	2.992	10.313	-5.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

489	1A	29.693	-13.072	21.639	-23.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.08	--
489	1B	-14.633	-13.072	-10.316	-23.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	--
489	1C	29.693	17.794	21.639	15.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
489	1D	-14.633	17.794	-10.316	15.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
489	1I	24.128	-14.448	17.418	-36.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	--
489	1J	-9.068	-14.448	-6.095	-36.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
489	1K	24.128	19.169	17.418	28.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	--
489	1L	-9.068	19.169	-6.095	28.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
489	1Q	18.231	-5.596	12.602	-18.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
489	1R	-3.171	-5.596	-1.279	-18.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--

489	1S	18.231	10.317	12.602	10.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
489	1T	-3.171	10.317	-1.279	10.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	--
489	2	10.741	3.035	11.566	-5.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
489	7	10.851	2.997	10.274	-5.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
489	8	10.894	2.989	10.302	-5.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
490	1A	23.865	-8.206	20.540	-26.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.08	--
490	1B	-8.807	-8.206	-9.605	-26.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.08	--
490	1C	23.865	13.905	20.540	18.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.08	--
490	1D	-8.807	13.905	-9.605	18.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.08	--
490	1I	21.099	-10.248	18.151	-35.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
490	1J	-6.041	-10.248	-7.216	-35.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	--
490	1K	21.099	15.947	18.151	27.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
490	1L	-6.041	15.947	-7.216	27.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	--
490	1Q	16.115	-3.259	12.233	-18.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
490	1R	-1.056	-3.259	-1.299	-18.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	--
490	1S	16.115	8.958	12.233	10.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
490	1T	-1.056	8.958	-1.299	10.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
490	2	12.051	4.803	11.016	-5.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	--
490	7	11.624	4.361	9.816	-5.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
490	8	11.656	4.357	9.841	-5.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
491	1A	28.159	-9.757	24.586	-15.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.10	--
491	1B	-12.257	-9.757	-13.272	-15.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
491	1C	28.159	14.332	24.586	11.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
491	1D	-12.257	14.332	-13.272	11.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
491	1I	29.199	-11.453	20.581	-18.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
491	1J	-13.297	-11.453	-9.266	-18.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
491	1K	29.199	16.028	20.581	14.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
491	1L	-13.297	16.028	-9.266	14.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.06	--
491	1Q	19.196	-4.049	13.736	-10.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
491	1R	-3.295	-4.049	-2.421	-10.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
491	1S	19.196	8.624	13.736	6.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
491	1T	-3.295	8.624	-2.421	6.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
491	2	14.019	4.379	11.642	-3.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
491	7	13.018	3.814	10.288	-3.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
491	8	13.050	3.819	10.305	-3.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
492	1A	34.446	-12.195	24.410	-14.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
492	1B	-18.601	-12.195	-13.024	-14.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.10	--
492	1C	34.446	15.938	24.410	9.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.10	--
492	1D	-18.601	15.938	-13.024	9.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	--
492	1I	32.923	-14.646	19.402	-19.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
492	1J	-17.079	-14.646	-8.015	-19.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.06	--
492	1K	32.923	18.390	19.402	14.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.06	--
492	1L	-17.079	18.390	-8.015	14.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.06	--
492	1Q	21.556	-5.548	13.564	-10.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
492	1R	-5.712	-5.548	-2.177	-10.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.04	--
492	1S	21.556	9.292	13.564	5.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.04	--
492	1T	-5.712	9.292	-2.177	5.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.04	--
492	2	12.844	2.960	11.817	-4.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	--
492	7	12.317	2.742	10.434	-3.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
492	8	12.352	2.745	10.447	-3.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
493	1A	34.949	-9.662	25.976	-12.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.11	--
493	1B	-17.687	-9.662	-14.330	-12.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.11	--
493	1C	34.949	13.096	25.976	10.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.11	--
493	1D	-17.687	13.096	-14.330	10.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.11	--
493	1I	42.435	-11.599	21.026	-11.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	--
493	1J	-25.174	-11.599	-9.379	-11.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
493	1K	42.435	15.033	21.026	8.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	--
493	1L	-25.174	15.033	-9.379	8.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.07	--
493	1Q	24.359	-4.371	14.279	-6.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
493	1R	-7.098	-4.371	-2.632	-6.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
493	1S	24.359	7.805	14.279	4.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.05	--
493	1T	-7.098	7.805	-2.632	4.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
493	2	15.358	3.092	11.915	-3.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
493	7	14.206	2.743	10.553	-2.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
493	8	14.241	2.753	10.559	-2.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
494	1A	37.180	-9.988	26.683	-10.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.11	--
494	1B	-19.080	-9.988	-15.409	-10.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.11	--
494	1C	37.180	13.543	26.683	9.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	--
494	1D	-19.080	13.543	-15.409	9.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.11	--
494	1I	42.629	-10.660	22.462	-10.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	--
494	1J	-24.529	-10.660	-11.188	-10.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	--
494	1K	42.629	14.215	22.462	9.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.07	--
494	1L	-24.529	14.215	-11.188	9.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	--
494	1Q	25.350	-4.176	14.547	-6.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.04	--
494	1R	-7.251	-4.176	-3.273	-6.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.04	--
494	1S	25.350	7.731	14.547	4.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
494	1T	-7.251	7.731	-3.273	4.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.04	--
494	2	17.035	3.717	11.838	-2.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	--
494	7	15.431	3.152	10.406	-1.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
494	8	15.471	3.160	10.408	-1.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

495	1A	50.608	-9.001	29.141	-12.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
495	1B	-26.177	-9.001	-19.311	-12.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.12	--
495	1C	50.608	10.764	29.141	13.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.12	--
495	1D	-26.177	10.764	-19.311	13.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.12	--
495	1I	60.189	-8.455	23.114	-15.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
495	1J	-35.758	-8.455	-13.284	-15.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
495	1K	60.189	10.218	23.114	16.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.08	--
495	1L	-35.758	10.218	-13.284	16.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
495	1Q	35.549	-3.906	15.143	-7.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
495	1R	-11.117	-3.906	-5.312	-7.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
495	1S	35.549	5.668	15.143	7.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
495	1T	-11.117	5.668	-5.312	7.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
495	2	22.763	2.395	11.630	-1.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
495	7	20.562	1.889	9.872	-1.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--
495	8	20.627	1.896	9.871	-1.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.02	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

496	1A	46.041	-7.228	29.957	-10.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.14	--
496	1B	-21.663	-7.228	-19.334	-10.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.14	--
496	1C	46.041	9.901	29.957	11.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.14	--
496	1D	-21.663	9.901	-19.334	11.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.14	--
496	1I	61.266	-8.215	25.936	-15.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
496	1J	-36.888	-8.215	-15.313	-15.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.09	--
496	1K	61.266	10.888	25.936	15.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.09	--
496	1L	-36.888	10.888	-15.313	15.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.09	--
496	1Q	34.764	-3.376	16.558	-6.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.06	--
496	1R	-10.386	-3.376	-5.935	-6.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.06	--
496	1S	34.764	6.049	16.558	7.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
496	1T	-10.386	6.049	-5.935	7.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.06	--
496	2	21.908	2.671	10.844	-1.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.04	--
496	7	20.054	2.299	9.626	-1.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
496	8	20.115	2.308	9.626	-1.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

497	1A	47.889	-35.104	49.506	-31.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
497	1B	-20.289	-35.104	-61.257	-31.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
497	1C	47.889	49.582	49.506	42.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
497	1D	-20.289	49.582	-61.257	42.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
497	1I	46.656	-32.531	47.169	-31.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
497	1J	-19.056	-32.531	-58.920	-31.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
497	1K	46.656	47.009	47.169	42.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	--
497	1L	-19.056	47.009	-58.920	42.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.05	--
497	1Q	35.985	-15.572	25.385	-15.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
497	1R	-8.385	-15.572	-37.136	-15.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
497	1S	35.985	30.050	25.385	26.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
497	1T	-8.385	30.050	-37.136	26.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
497	2	22.318	13.793	-13.175	10.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
497	7	21.265	12.180	-10.817	9.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
497	8	21.211	12.077	-10.636	9.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

498	1A	47.857	-35.101	49.528	-31.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
498	1B	-20.172	-35.101	-61.230	-31.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
498	1C	47.857	49.585	49.528	42.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
498	1D	-20.172	49.585	-61.230	42.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	--
498	1I	46.676	-32.528	47.192	-31.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
498	1J	-18.991	-32.528	-58.894	-31.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.05	--
498	1K	46.676	47.012	47.192	42.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.05	--
498	1L	-18.991	47.012	-58.894	42.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.05	--
498	1Q	36.006	-15.569	25.403	-15.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
498	1R	-8.321	-15.569	-37.104	-15.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
498	1S	36.006	30.053	25.403	26.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
498	1T	-8.321	30.053	-37.104	26.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
498	2	22.373	13.802	-13.133	10.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
498	7	21.336	12.190	-10.776	9.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
498	8	21.268	12.085	-10.595	9.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

499	1A	48.976	-8.582	27.295	-12.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
499	1B	-24.960	-8.582	-18.186	-12.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.12	--
499	1C	48.976	10.280	27.295	12.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
499	1D	-24.960	10.280	-18.186	12.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.12	--
499	1I	59.003	-8.388	22.218	-15.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
499	1J	-34.988	-8.388	-13.110	-15.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
499	1K	59.003	10.086	22.218	15.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
499	1L	-34.988	10.086	-13.110	15.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
499	1Q	34.627	-3.790	14.313	-7.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
499	1R	-10.611	-3.790	-5.204	-7.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
499	1S	34.627	5.489	14.313	7.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
499	1T	-10.611	5.489	-5.204	7.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
499	2	17.979	1.494	8.748	1.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
499	7	17.296	1.238	7.657	0.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
499	8	17.344	1.243	7.645	0.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

500	1A	45.316	-7.319	28.377	-10.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.14	--
500	1B	-20.981	-7.319	-17.610	-10.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.13	--
500	1C	45.316	10.044	28.377	11.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.14	--
500	1D	-20.981	10.044	-17.610	11.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.13	--
500	1I	59.412	-8.165	24.734	-14.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
500	1J	-35.078	-8.165	-13.967	-14.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
500	1K	59.412	10.889	24.734	15.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.09	--
500	1L	-35.078	10.889	-13.967	15.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--

500	1Q	34.086	-3.407	15.980	-6.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.06	--
500	1R	-9.752	-3.407	-5.213	-6.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.06	--
500	1S	34.086	6.131	15.980	7.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
500	1T	-9.752	6.131	-5.213	7.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.06	--
500	2	16.837	1.634	7.970	0.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
500	7	15.705	1.359	6.651	0.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
500	8	15.748	1.365	6.633	0.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
501	1A	48.999	-8.563	27.337	-12.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
501	1B	-24.980	-8.563	-18.219	-12.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.12	--
501	1C	48.999	10.270	27.337	12.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.12	--
501	1D	-24.980	10.270	-18.219	12.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.12	--
501	1I	58.948	-8.380	22.234	-15.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
501	1J	-34.929	-8.380	-13.116	-15.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
501	1K	58.948	10.086	22.234	15.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	--
501	1L	-34.929	10.086	-13.116	15.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
501	1Q	34.639	-3.783	14.328	-7.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
501	1R	-10.620	-3.783	-5.210	-7.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.05	--
501	1S	34.639	5.490	14.328	7.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
501	1T	-10.620	5.490	-5.210	7.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	--
501	2	17.977	1.491	8.751	1.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.02	--
501	7	17.284	1.233	7.659	0.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
501	8	17.342	1.239	7.648	0.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
502	1A	45.307	-7.324	28.381	-10.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.14	--
502	1B	-20.969	-7.324	-17.606	-10.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.13	--
502	1C	45.307	10.055	28.381	11.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.14	--
502	1D	-20.969	10.055	-17.606	11.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.13	--
502	1I	59.346	-8.164	24.738	-14.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.09	--
502	1J	-35.007	-8.164	-13.962	-14.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.08	--
502	1K	59.346	10.895	24.738	15.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.09	--
502	1L	-35.007	10.895	-13.962	15.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.08	--
502	1Q	34.083	-3.407	15.984	-6.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.06	--
502	1R	-9.744	-3.407	-5.209	-6.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.06	--
502	1S	34.083	6.139	15.984	7.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.06	--
502	1T	-9.744	6.139	-5.209	7.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.06	--
502	2	16.834	1.630	7.972	0.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	--
502	7	15.701	1.355	6.651	0.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
502	8	15.752	1.361	6.634	0.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
503	1A	26.814	-17.631	18.641	-31.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.08	--
503	1B	-11.738	-17.631	-7.311	-31.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.08	--
503	1C	26.814	22.769	18.641	22.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.08	--
503	1D	-11.738	22.769	-7.311	22.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	--
503	1I	22.294	-11.121	18.863	-34.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	--
503	1J	-7.218	-11.121	-7.532	-34.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	--
503	1K	22.294	16.259	18.863	26.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.05	--
503	1L	-7.218	16.259	-7.532	26.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	--
503	1Q	17.120	-5.866	12.218	-19.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
503	1R	-2.044	-5.866	-0.888	-19.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
503	1S	17.120	11.004	12.218	11.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
503	1T	-2.044	11.004	-0.888	11.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
503	2	13.851	5.951	10.536	-4.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.02	--
503	7	12.653	4.911	9.585	-4.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
503	8	12.680	4.909	9.605	-4.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
504	1A	15.943	-14.683	13.591	-15.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
504	1B	2.274	-14.683	-15.836	-15.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
504	1C	15.943	26.629	13.591	19.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
504	1D	2.274	26.629	-15.836	19.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
504	1I	18.466	-13.150	26.961	-21.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
504	1J	-0.249	-13.150	-29.206	-21.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
504	1K	18.466	25.096	26.961	25.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
504	1L	-0.249	25.096	-29.206	25.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
504	1Q	15.996	-6.341	11.860	-8.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
504	1R	2.221	-6.341	-14.105	-8.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
504	1S	15.996	18.287	11.860	12.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
504	1T	2.221	18.287	-14.105	12.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
504	2	12.038	7.854	1.035	4.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
504	7	12.413	7.940	0.301	3.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
504	8	12.424	7.862	0.426	3.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

GUSCI

Gruppo	El.	NC	N, M	txy	Vz/Vrd1	Note
			IR	IR	IR	
6	269	1I	0.98	--	--	
6	189	1A	--	0.15	--	

PIASTRA DI BASE ARM. A TAGLIO

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **6** Tabella: **verifica a taglio piastra di base**
Descrizione: **Piastra di base**
Rck: **45.00** N/mmq fyk: **450.0** N/mmq Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm
Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
dxx base sup.: **24** mm dxx base inf.: **24** mm pxx: **15** cm dxx agg.: **24** mm pxx agg.: **10** cm
dyy base sup.: **24** mm dyy base inf.: **24** mm pyy: **15** cm dyy agg.: **24** mm pyy agg.: **10** cm
Orientamento armature: **rif. globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi
Diametro staffe: **12** mm Numero braccia: **5**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrd1 > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.		Nxx ---	Mxx ---	Nyy ---	Myy ---	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza			
		kN/15 cm	kN*m/15 cm	kN/15 cm	kN*m/15 cm	kN/m		cmq /15 cm		cmq /15 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1	
113	1A	43.940	-30.425	45.534	-23.238	71.686	44.766	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	0.27	
113	1B	-56.520	-30.425	-16.900	-23.238	36.488	73.599	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.26	
113	1C	43.940	41.469	45.534	37.695	172.583	75.529	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	0.65	
113	1D	-56.520	41.469	-16.900	37.695	207.782	46.696	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.65	
113	1I	22.746	-19.110	31.087	-21.815	35.276	73.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.05	0.28	
113	1J	-35.325	-19.110	-2.453	-21.815	40.103	194.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.05	0.73	
113	1K	22.746	30.154	31.087	36.272	95.992	196.782	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	0.74	
113	1L	-35.325	30.154	-2.453	36.272	171.372	75.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.05	0.57	
113	1Q	18.018	-12.282	32.104	-10.315	11.799	29.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.11	
113	1R	-30.597	-12.282	-3.470	-10.315	20.192	61.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.23	
113	1S	18.018	23.326	32.104	24.772	115.903	63.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.44	
113	1T	-30.597	23.326	-3.470	24.772	147.895	31.800	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.50	
113	2	-16.028	11.092	25.898	13.834	219.202	8.488	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.78	
113	7	-12.780	9.609	23.723	12.238	169.275	5.758	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.61	
113	8	-12.596	9.533	23.666	12.134	167.857	5.703	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.60	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	(e arm. base nelle due direz.)					
118	1A	29.067	-17.844	18.745	-9.777	103.322	72.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.39	
118	1B	-31.997	-17.844	-0.130	-9.777	69.209	103.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.39	
118	1C	29.067	22.540	18.745	20.757	81.868	94.628	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.36	
118	1D	-31.997	22.540	-0.130	20.757	47.755	63.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.24	
118	1I	13.205	-12.322	14.616	-12.510	71.008	20.194	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.27	
118	1J	-16.134	-12.322	4.000	-12.510	69.779	174.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.66	
118	1K	13.205	17.018	14.616	23.490	81.298	166.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.62	
118	1L	-16.134	17.018	4.000	23.490	80.069	11.541	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.29	
118	1Q	12.279	-7.017	15.894	-5.174	62.502	26.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.23	
118	1R	-15.209	-7.017	2.721	-5.174	63.477	65.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.25	
118	1S	12.279	11.713	15.894	16.154	87.600	57.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.33	
118	1T	-15.209	11.713	2.721	16.154	88.575	17.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.32	
118	2	-6.555	1.725	15.428	8.551	198.068	8.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.73	
118	7	-4.435	2.249	14.676	8.106	159.919	7.388	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.59	
118	8	-4.310	2.234	14.675	8.028	158.846	7.411	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.59	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	(e arm. base nelle due direz.)					
123	1A	28.077	-39.418	14.458	-18.628	513.870	230.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	1.93	
123	1B	-28.877	-39.418	1.846	-18.628	378.746	207.936	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.29	
123	1C	28.077	36.032	14.458	24.240	201.004	170.645	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.76	
123	1D	-28.877	36.032	1.846	24.240	336.128	193.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	1.15	
123	1I	11.352	-22.692	13.226	-17.452	271.059	203.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	1.02	
123	1J	-12.152	-22.692	3.078	-17.452	164.248	129.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.59	
123	1K	11.352	19.306	13.226	23.064	13.495	92.500	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.35	
123	1L	-12.152	19.306	3.078	23.064	93.317	166.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.63	
123	1Q	11.529	-17.349	12.703	-8.690	250.775	110.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.94	
123	1R	-12.329	-17.349	3.601	-8.690	195.509	89.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.70	
123	1S	11.529	13.963	12.703	14.302	17.766	52.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.20	
123	1T	-12.329	13.963	3.601	14.302	73.033	73.229	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.28	
123	2	-5.046	-8.203	13.138	1.843	205.177	43.591	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.76	
123	7	-2.918	-5.887	12.643	2.626	170.797	35.985	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.64	
123	8	-2.807	-5.854	12.659	2.582	169.919	35.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.63	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=12.69 cmq/mq passo=				44 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		--		passoy= --					
128	1A	73.494	-81.526	28.410	-61.292	436.878	437.651	4.52	11.31	4.52	4.52	0.87	0.07	1.65	
128	1B	-82.877	-81.526	-10.485	-61.292	277.353	425.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.07	1.54	
128	1C	73.494	68.248	28.410	57.446	5.054	228.961	11.31	4.52	4.52	4.52	0.81	0.07	0.86	
128	1D	-82.877	68.248	-10.485	57.446	154.471	241.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.07	0.88	
128	1I	22.208	-46.072	23.108	-53.625	256.545	402.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	1.51	
128	1J	-31.590	-46.072	-5.182	-53.625	128.252	308.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	1.14	
128	1K	22.208	32.794	23.108	49.779	154.154	112.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	0.58	
128	1L	-31.590	32.794	-5.182	49.779	25.862	205.884	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	0.76	
128	1Q	25.990	-37.513	18.892	-29.327	257.168	249.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	0.97	
128	1R	-35.372	-37.513	-0.966	-29.327	182.137	230.384	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	0.86	
128	1S	25.990	24.235	18.892	25.481	100.269	34.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	0.38	
128	1T	-35.372	24.235	-0.966	25.481	25.239	53.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	0.20	
128	2	-15.407	-19.307	14.560	-8.579	311.499	229.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	1.11	
128	7	-11.373	-15.183	13.898	-6.157	262.035	189.824	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.95	
128	8	-11.208	-15.108	13.892	-6.162	260.984	189.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.94	
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= 1 d 24/10	Axxsup= 1 d 24/10	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	Ayyinf= --	(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.79 cmq/mq passo=				52 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		10.81 cmq/mq passo=		52 cm					

133	1A	63.457	-78.007	46.579	-67.727	170.220	462.236	4.52	11.31	4.52	11.31	0.45	0.10	1.28
133	1B	-43.768	-78.007	-28.397	-67.727	254.705	449.813	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.09	1.54
133	1C	63.457	62.211	46.579	59.295	210.171	184.481	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.10	0.79
133	1D	-43.768	62.211	-28.397	59.295	125.685	196.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.09	0.67
133	1I	31.356	-41.099	51.693	-63.908	82.191	405.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.06	1.52
133	1J	-11.667	-41.099	-33.512	-63.908	119.454	435.297	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.06	1.47
133	1K	31.356	25.304	51.693	55.476	74.919	169.965	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.06	0.64
133	1L	-11.667	25.304	-33.512	55.476	37.657	140.262	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	0.47
133	1Q	31.076	-36.157	29.586	-34.724	76.930	280.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	1.06
133	1R	-11.387	-36.157	-11.404	-34.724	114.473	286.182	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	1.04
133	1S	31.076	20.362	29.586	26.292	69.938	20.850	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	0.26
133	1T	-11.387	20.362	-11.404	26.292	32.395	15.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	0.12
133	2	19.416	-20.741	13.463	-12.356	102.318	292.746	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	1.10
133	7	17.206	-16.693	13.288	-9.641	73.691	245.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	0.92
133	8	17.211	-16.617	13.277	-9.638	73.057	244.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	0.92

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 11.41 cmq/mq passoy= 49 cm

137	1A	82.062	-48.716	41.153	-50.984	374.735	286.105	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	1.41
137	1B	-53.730	-48.716	-28.747	-50.984	377.445	272.141	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	1.20
137	1C	82.062	39.190	41.153	42.409	310.342	109.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	1.17
137	1D	-53.730	39.190	-28.747	42.409	307.631	123.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.98
137	1I	50.523	-30.247	58.908	-57.178	160.483	287.469	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.06	1.08
137	1J	-22.191	-30.247	-46.502	-57.178	117.546	326.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	1.06
137	1K	50.523	20.721	58.908	48.603	50.442	163.872	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.06	0.62
137	1L	-22.191	20.721	-46.502	48.603	93.380	124.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.06	0.40
137	1Q	44.165	-23.351	27.128	-28.698	159.138	188.033	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	0.71
137	1R	-15.833	-23.351	-14.722	-28.698	155.744	189.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.68
137	1S	44.165	13.825	27.128	20.123	88.641	26.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	0.33
137	1T	-15.833	13.825	-14.722	20.123	92.034	25.117	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.33
137	2	27.506	-11.539	5.119	-10.727	128.778	142.753	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.54
137	7	24.385	-9.350	6.733	-8.569	95.154	128.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.48
137	8	24.362	-9.320	6.738	-8.578	94.432	128.139	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.48

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.32 cmq/mq passo= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.07 cmq/mq passoy= 70 cm

142	1A	68.931	-19.651	48.883	-31.824	240.731	148.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.10	0.91
142	1B	-42.001	-19.651	-37.656	-31.824	202.804	181.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	0.67
142	1C	68.931	13.711	48.883	22.980	203.141	38.453	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.10	0.76
142	1D	-42.001	13.711	-37.656	22.980	241.069	5.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	0.79
142	1I	56.986	-17.650	65.641	-42.142	103.525	191.019	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.14	0.72
142	1J	-30.055	-17.650	-54.414	-42.142	39.313	259.804	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	0.82
142	1K	56.986	11.709	65.641	33.298	39.651	116.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.14	0.44
142	1L	-30.055	11.709	-54.414	33.298	103.862	48.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.14	0.35
142	1Q	41.681	-11.593	30.275	-21.446	85.592	129.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.06	0.49
142	1R	-14.750	-11.593	-19.049	-21.446	65.191	149.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	0.53
142	1S	41.681	5.652	30.275	12.602	65.528	6.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	0.25
142	1T	-14.750	5.652	-19.049	12.602	85.929	13.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	0.31
142	2	25.599	-5.474	4.210	-9.030	33.649	100.336	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	0.38
142	7	22.913	-4.902	5.893	-7.779	19.673	97.677	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	0.37
142	8	22.932	-4.910	5.927	-7.811	19.293	98.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	0.37

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

150	1A	38.674	-18.561	35.065	-24.676	0.673	182.690	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.11	0.69
150	1B	-22.100	-18.561	-42.914	-24.676	21.110	207.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.11	0.68
150	1C	38.674	16.273	35.065	15.773	123.286	59.071	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.11	0.46
150	1D	-22.100	16.273	-42.914	15.773	101.503	83.620	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	0.35
150	1I	37.075	-13.082	28.296	-42.182	68.681	258.621	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.14	0.97
150	1J	-20.501	-13.082	-36.145	-42.182	11.846	295.579	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.13	0.99
150	1K	37.075	10.794	28.296	33.279	90.330	29.270	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.14	0.34
150	1L	-20.501	10.794	-36.145	33.279	33.495	7.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.13	0.12
150	1Q	24.421	-9.526	15.511	-21.726	44.038	188.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	0.71
150	1R	-7.848	-9.526	-23.360	-21.726	25.973	201.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	0.70
150	1S	24.421	7.237	15.511	12.823	76.203	64.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	0.29
150	1T	-7.848	7.237	-23.360	12.823	58.138	78.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.27
150	2	11.897	0.692	-12.791	-7.129	106.493	184.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	0.67
150	7	11.886	-0.329	-9.506	-6.706	91.353	183.028	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	0.67
150	8	11.897	-0.329	-9.562	-6.743	91.937	184.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	0.67

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

158	1A	35.575	-26.836	20.766	-13.864	183.780	11.831	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	0.69
158	1B	-6.741	-26.836	-33.481	-13.864	283.514	109.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	1.04
158	1C	35.575	41.303	20.766	24.896	281.179	27.558	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	1.06
158	1D	-6.741	41.303	-33.481	24.896	181.445	148.524	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	0.67
158	1I	48.385	-25.577	44.222	-28.949	123.577	15.161	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	0.46
158	1J	-19.552	-25.577	-56.938	-28.949	152.447	88.436	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.54
158	1K	48.385	40.044	44.222	39.982	150.112	225.129	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.85
158	1L	-19.552	40.044	-56.938	39.982	121.242	121.532	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	0.43
158	1Q	33.898	-12.035	17.497	-10.706	73.916	14.700	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.28
158	1R	-5.065	-12.035	-30.213	-10.706	103.553	23.435	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.38
158	1S	33.898	26.502	17.497	21.739	101.218	113.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	0.43
158	1T	-5.065	26.502	-30.213	21.739	71.581	121.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.42
158	2	18.069	11.653	-7.788	8.123	47.301	96.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.35
158	7	18.661	10.836	-7.455	7.730	27.633	95.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.35
158	8	18.596	10.735	-7.270	7.656	27.745	94.476	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.35

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.00 cmq/mq passo= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

163	1A	16.481	-14.463	13.179	-9.743	17.130	87.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.33
163	1B	2.177	-14.463	-16.131	-9.743	141.779	135.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.53
163	1C	16.481	25.457	13.179	14.396	149.705	16.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.56
163	1D	2.177	25.457	-16.131	14.396	25.056	64.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.23
163	1I	20.719	-11.607	29.946	-16.827	41.352	156.865	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.59

163	1J	-2.060	-11.607	-32.898	-16.827	40.818	39.859	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.15
163	1K	20.719	22.601	29.946	21.480	48.744	111.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.42
163	1L	-2.060	22.601	-32.898	21.480	49.278	5.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.18
163	1Q	16.840	-5.994	12.441	-6.034	17.076	79.989	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.30
163	1R	1.818	-5.994	-15.393	-6.034	41.606	70.542	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.25
163	1S	16.840	16.988	12.441	10.687	49.531	81.170	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.31
163	1T	1.818	16.988	-15.393	10.687	25.002	71.723	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.26
163	2	11.785	7.853	-0.818	2.496	15.342	101.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.38
163	7	12.388	7.456	-0.882	2.464	11.228	101.903	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.38
163	8	12.388	7.384	-0.758	2.454	11.239	100.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.38

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
168	1A	14.667	-19.356	10.592	-20.657	29.836	183.658	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.69
168	1B	1.634	-19.356	-11.421	-20.657	109.617	263.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.95
168	1C	14.667	24.960	10.592	17.211	73.017	86.294	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.32
168	1D	1.634	24.960	-11.421	17.211	6.764	6.188	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.03
168	1I	16.358	-21.361	28.841	-38.695	99.716	513.965	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	1.93
168	1J	-0.057	-21.361	-29.670	-38.695	151.448	382.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.31
168	1K	16.358	26.964	28.841	35.249	114.848	205.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.77
168	1L	-0.057	26.964	-29.670	35.249	63.116	336.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	1.15
168	1Q	13.564	-9.863	11.531	-16.652	32.862	231.332	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.87
168	1R	2.737	-9.863	-12.360	-16.652	69.295	218.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.79
168	1S	13.564	15.467	11.531	13.206	32.695	40.627	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.15
168	1T	2.737	15.467	-12.360	13.206	3.738	53.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.19
168	2	10.474	4.965	1.379	-3.320	34.965	104.885	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.39
168	7	10.955	4.499	0.930	-2.974	30.634	110.546	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.42
168	8	10.968	4.454	1.041	-2.939	30.527	109.662	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.41

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=		--	passox=		--	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		12.69 cmq/mq passoy=						
173	1A	26.001	-56.630	20.616	-40.597	234.357	115.201	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.04	0.88
173	1B	-8.101	-56.630	-29.976	-40.597	295.857	258.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	1.08
173	1C	26.001	52.759	20.616	27.338	99.917	22.918	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	0.38
173	1D	-8.101	52.759	-29.976	27.338	38.417	166.561	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	0.57
173	1I	37.225	-64.385	71.519	-79.857	361.420	413.702	4.52	4.52	4.52	11.31	0.93	0.10	1.36
173	1J	-19.324	-64.385	-80.880	-79.857	348.619	304.070	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.09	1.23
173	1K	37.225	60.514	71.519	66.598	152.679	22.308	4.52	4.52	11.31	4.52	0.88	0.10	0.57
173	1L	-19.324	60.514	-80.880	66.598	165.480	131.939	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.09	0.58
173	1Q	22.259	-30.998	24.982	-35.916	192.606	219.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	0.83
173	1R	-4.359	-30.998	-34.343	-35.916	202.783	218.252	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	0.75
173	1S	22.259	27.127	24.982	22.657	6.843	63.510	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	0.24
173	1T	-4.359	27.127	-34.343	22.657	3.334	61.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	0.21
173	2	12.390	3.556	-3.776	-10.032	158.854	145.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	0.60
173	7	12.591	1.728	-4.382	-9.612	147.275	162.446	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	0.60
173	8	12.587	1.716	-4.217	-9.539	146.538	161.406	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	0.60

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=		8.92 cmq/mq	passox=		63 cm;	Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		10.21 cmq/mq passoy=						
178	1A	52.550	-65.026	27.527	-35.879	358.584	158.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.05	1.35
178	1B	-34.428	-65.026	-7.922	-35.879	304.280	33.296	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	1.02
178	1C	52.550	56.562	27.527	20.106	39.164	10.440	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	0.15
178	1D	-34.428	56.562	-7.922	20.106	93.468	114.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	0.42
178	1I	52.994	-69.686	58.479	-76.479	411.820	169.961	4.52	11.31	4.52	11.31	0.44	0.10	1.14
178	1J	-34.871	-69.686	-38.874	-76.479	367.536	244.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.10	1.23
178	1K	52.994	61.222	58.479	60.706	102.420	201.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.10	0.76
178	1L	-34.871	61.222	-38.874	60.706	146.704	126.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.10	0.49
178	1Q	31.869	-35.634	28.566	-34.699	258.432	93.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	0.97
178	1R	-13.747	-35.634	-8.960	-34.699	232.049	91.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	0.83
178	1S	31.869	27.170	28.566	18.927	33.067	48.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	0.18
178	1T	-13.747	27.170	-8.960	18.927	6.685	49.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	0.18
178	2	16.398	2.354	13.913	-10.611	222.594	42.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.84
178	7	15.034	-2.916	13.891	-10.610	203.562	37.431	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.77
178	8	15.022	-2.912	13.889	-10.539	202.774	36.814	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.76

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= 1 d 24/10	Ayyinf= --	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=		10.17 cmq/mq	passox=		55 cm;	Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		--	passoy= --					
183	1A	61.653	-57.950	45.444	-25.503	249.325	167.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.05	0.94
183	1B	-49.349	-57.950	-17.276	-25.503	209.331	95.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	0.67
183	1C	61.653	49.330	45.444	15.954	46.093	28.910	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	0.17
183	1D	-49.349	49.330	-17.276	15.954	86.087	100.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	0.36
183	1I	45.309	-52.506	82.343	-46.563	241.636	354.560	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	1.33
183	1J	-33.005	-52.506	-54.175	-46.563	201.655	384.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	1.22
183	1K	45.309	43.886	82.343	37.014	38.418	318.537	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.04	1.20
183	1L	-33.005	43.886	-54.175	37.014	78.398	288.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	0.91
183	1Q	29.170	-29.360	43.191	-21.792	164.958	155.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.62
183	1R	-16.866	-29.360	-15.024	-21.792	146.664	152.130	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.54
183	1S	29.170	20.740	43.191	12.244	16.574	85.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	0.32
183	1T	-16.866	20.740	-15.024	12.244	1.720	89.315	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.32
183	2	18.085	-1.250	20.314	-6.241	159.972	37.185	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	0.60
183	7	14.486	-3.031	20.026	-6.314	138.583	39.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.52
183	8	14.490	-3.046	19.995	-6.290	138.585	39.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.52

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=		--	passox=		--	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		9.50 cmq/mq passoy=						
188	1A	73.478	-42.565	46.091	-13.953	190.475	79.896	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.13	0.72
188	1B	-62.274	-42.565	-19.329	-13.953	135.143	43.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.13	0.42
188	1C	73.478	33.660	46.091	7.962	9.191	44.590	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.13	0.17
188	1D	-62.274	33.660	-19.329	7.962	46.141	80.769	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.13	0.28
188	1I	56.363	-32.255	62.445	-17.529	147.197	213.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.10	0.80
188	1J	-45.158	-32.255	-35.683	-17.529	92.616	210.415	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.10	0.70
188	1K	56.363	23.351	62.445	11.538	51.718	211.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.10	0.79
188	1L	-45.158	23.351	-35.683	11.538	2.863	214.253	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	0.72
188	1Q	34.445	-21.721	37.483	-10.134	125.644	74.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.06	0.47

188	1R	-23.240	-21.721	-10.721	-10.134	100.702	66.977	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	0.35
188	1S	34.445	12.816	37.483	4.143	43.632	67.850	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	0.26
188	1T	-23.240	12.816	-10.721	4.143	18.691	75.693	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	0.27
188	2	15.158	-2.301	18.571	-3.935	140.465	8.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.53
188	7	11.338	-3.758	17.540	-3.993	122.134	5.710	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.46
188	8	11.342	-3.789	17.521	-4.001	122.606	6.091	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.46
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
194	1A	49.742	-37.959	31.566	-11.007	216.481	18.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	0.81
194	1B	-37.705	-37.959	-8.795	-11.007	160.044	26.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.13	0.53
194	1C	49.742	28.475	31.566	5.115	45.537	3.508	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	0.17
194	1D	-37.705	28.475	-8.795	5.115	10.901	11.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.13	0.04
194	1I	52.986	-27.458	29.972	-9.811	142.430	31.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.11	0.54
194	1J	-40.949	-27.458	-7.201	-9.811	118.942	32.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.11	0.39
194	1K	52.986	17.975	29.972	3.918	86.638	2.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.11	0.33
194	1L	-40.949	17.975	-7.201	3.918	63.151	1.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.11	0.21
194	1Q	28.802	-20.958	23.599	-7.813	151.048	18.780	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	0.57
194	1R	-16.765	-20.958	-0.828	-7.813	131.324	22.619	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	0.47
194	1S	28.802	11.474	23.599	1.920	74.256	7.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.28
194	1T	-16.765	11.474	-0.828	1.920	54.533	11.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.08	0.19
194	2	10.026	-3.167	13.232	-3.745	170.498	26.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.64
194	7	9.591	-4.463	14.382	-3.877	157.294	24.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.59
194	8	9.619	-4.501	14.404	-3.896	158.104	24.601	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.59
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
198	1A	35.543	-41.956	27.677	-11.223	261.895	27.586	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.13	0.98
198	1B	-43.738	-41.956	-12.017	-11.223	235.103	36.493	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.13	0.77
198	1C	35.543	32.943	27.677	8.880	36.942	67.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.13	0.25
198	1D	-43.738	32.943	-12.017	8.880	10.150	75.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.13	0.27
198	1I	40.455	-25.499	31.366	-18.037	173.898	22.837	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.10	0.65
198	1J	-48.651	-25.499	-15.705	-18.037	171.267	9.246	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.10	0.55
198	1K	40.455	16.485	31.366	15.693	100.779	112.765	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.10	0.42
198	1L	-48.651	16.485	-15.705	15.693	98.147	126.355	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	0.45
198	1Q	19.145	-21.880	19.806	-8.737	186.858	30.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	0.70
198	1R	-27.340	-21.880	-4.146	-8.737	179.334	32.931	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	0.62
198	1S	19.145	12.867	19.806	6.394	92.711	70.587	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	0.35
198	1T	-27.340	12.867	-4.146	6.394	85.187	72.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.29
198	2	4.794	-3.188	8.205	-1.384	198.921	62.930	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.75
198	7	4.625	-4.372	9.424	-1.512	193.066	65.574	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	0.73
198	8	4.612	-4.407	9.434	-1.513	194.171	66.168	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	0.73
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
199	1A	31.421	-23.254	23.441	-18.835	57.952	40.464	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	0.22
199	1B	-2.558	-23.254	-36.169	-18.835	188.614	62.685	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	0.70
199	1C	31.421	37.724	23.441	29.871	190.832	74.008	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	0.72
199	1D	-2.558	37.724	-36.169	29.871	60.169	177.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	0.59
199	1I	45.687	-23.632	44.341	-30.566	37.873	69.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	0.26
199	1J	-16.824	-23.632	-57.069	-30.566	66.637	34.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.24
199	1K	45.687	38.101	44.341	41.602	68.854	171.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	0.64
199	1L	-16.824	38.101	-57.069	41.602	40.090	206.435	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.65
199	1Q	32.346	-10.722	18.215	-12.252	24.559	12.360	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.09
199	1R	-3.482	-10.722	-30.943	-12.252	58.372	25.984	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.22
199	1S	32.346	25.191	18.215	23.289	60.590	110.709	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.42
199	1T	-3.482	25.191	-30.943	23.289	26.777	149.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.51
199	2	18.704	10.355	-8.061	8.865	50.022	78.887	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.29
199	7	19.480	10.155	-8.046	8.273	30.746	85.223	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.31
199	8	19.410	10.050	-7.857	8.196	30.637	83.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.31
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
208	1A	42.914	-28.379	49.567	-25.711	32.374	117.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.44
208	1B	-55.499	-28.379	-20.955	-25.711	101.880	155.301	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.54
208	1C	42.914	39.383	49.567	40.121	238.825	160.349	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.90
208	1D	-55.499	39.383	-20.955	40.121	104.570	122.781	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	0.43
208	1I	18.079	-14.083	35.623	-26.119	19.671	213.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.06	0.80
208	1J	-30.664	-14.083	-7.011	-26.119	90.966	318.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.06	1.17
208	1K	18.079	25.087	35.623	40.528	45.979	323.601	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.06	1.22
208	1L	-30.664	25.087	-7.011	40.528	156.616	218.869	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.06	0.80
208	1Q	16.664	-10.622	34.383	-11.940	16.344	76.436	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.29
208	1R	-29.248	-10.622	-5.771	-11.940	18.008	110.259	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.41
208	1S	16.664	21.626	34.383	26.350	118.937	115.307	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	0.45
208	1T	-29.248	21.626	-5.771	26.350	120.601	81.484	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.41
208	2	0.875	3.712	17.475	5.318	30.263	4.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.11
208	7	-3.075	5.134	18.671	7.079	19.809	3.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.07
208	8	-2.887	5.058	18.602	6.974	18.390	3.925	4.52	4.52	4.52				

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
215	1A	13.282	-17.486	11.466	-22.707	203.642	269.307	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.01
215	1B	3.053	-17.486	-12.319	-22.707	129.108	161.329	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.58
215	1C	13.282	23.087	11.466	19.268	92.482	16.170	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.35
215	1D	3.053	23.087	-12.319	19.268	167.015	91.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.63
215	1I	14.335	-18.659	28.167	-39.443	230.426	510.888	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	1.92
215	1J	2.000	-18.659	-29.020	-39.443	207.394	374.321	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.28
215	1K	14.335	24.260	28.167	36.004	170.768	196.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.74
215	1L	2.000	24.260	-29.020	36.004	193.799	333.389	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	1.14
215	1Q	12.694	-8.710	11.558	-17.374	110.162	249.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.94
215	1R	3.641	-8.710	-12.411	-17.374	89.025	193.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.70
215	1S	12.694	14.311	11.558	13.935	52.399	16.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.20
215	1T	3.641	14.311	-12.411	13.935	73.536	71.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.28
215	2	10.956	2.701	1.837	-1.205	10.968	123.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.46
215	7	11.347	3.139	1.309	-1.702	16.243	121.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.46
215	8	11.352	3.095	1.416	-1.668	16.133	120.691	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.45

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --		Armatura a taglio	//x Vz(Myy):	Aswy= 12.61 cmq/mq	passoy=	44 cm				
220	1A	23.087	-53.672	22.186	-45.903	400.209	254.090	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	1.50
220	1B	-5.215	-53.672	-31.530	-45.903	306.442	126.435	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	1.13
220	1C	23.087	49.802	22.186	32.654	110.539	155.412	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	0.58
220	1D	-5.215	49.802	-31.530	32.654	204.306	27.757	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	0.75
220	1I	28.567	-61.335	73.261	-81.332	437.770	433.804	4.52	4.52	4.52	11.31	0.87	0.07	1.65
220	1J	-10.694	-61.335	-82.605	-81.332	424.970	274.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.07	1.54
220	1K	28.567	57.465	73.261	68.083	229.066	7.391	4.52	4.52	11.31	4.52	0.81	0.07	0.86
220	1L	-10.694	57.465	-82.605	68.083	241.866	151.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.07	0.88
220	1Q	18.910	-29.357	25.920	-37.398	249.123	255.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	0.96
220	1R	-1.038	-29.357	-35.265	-37.398	229.470	180.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	0.86
220	1S	18.910	25.487	25.920	24.149	33.566	101.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	0.38
220	1T	-1.038	25.487	-35.265	24.149	53.219	26.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	0.20
220	2	10.531	-5.179	-3.726	-8.304	88.879	214.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.79
220	7	11.453	-3.520	-4.343	-7.969	105.269	203.481	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.75
220	8	11.460	-3.532	-4.183	-7.903	104.538	202.423	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.75

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayysup= 1 d 24/10	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx=10.81	cmq/mq	passox= 52 cm;	Armatura a taglio	//x Vz(Myy):	Aswy= 10.71	cmq/mq	passoy= 52 cm					
225	1A	51.715	-63.942	31.198	-41.030	404.017	80.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.06	1.52
225	1B	-33.634	-63.942	-11.598	-41.030	434.249	116.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.06	1.46
225	1C	51.715	55.477	31.198	25.269	169.249	73.200	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.06	0.64
225	1D	-33.634	55.477	-11.598	25.269	139.016	37.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	0.47
225	1I	46.797	-67.772	63.427	-77.860	462.062	169.021	4.52	11.31	4.52	11.31	0.45	0.10	1.28
225	1J	-28.716	-67.772	-43.828	-77.860	450.363	252.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.09	1.54
225	1K	46.797	59.307	63.427	62.098	185.362	208.515	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.10	0.78
225	1L	-28.716	59.307	-43.828	62.098	197.062	125.295	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.09	0.67
225	1Q	29.601	-34.752	30.998	-36.085	279.978	75.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	1.05
225	1R	-11.520	-34.752	-11.398	-36.085	285.842	112.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	1.03
225	1S	29.601	26.286	30.998	20.324	20.842	69.262	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	0.26
225	1T	-11.520	26.286	-11.398	20.324	14.978	32.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	0.12
225	2	6.992	-11.403	14.166	-11.488	113.608	8.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.43
225	7	9.367	-8.768	14.029	-10.820	138.109	17.430	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.52
225	8	9.361	-8.762	14.037	-10.748	137.333	16.814	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.52

Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= 1 d 24/10				Ayyinf= --	Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)						
Armatura a taglio	//y	Vz(Mxx):	Aswx=11.41	cmq/mq	passox=	49 cm;	Armatura a taglio	//x	Vz(Myy):	Aswy=	--	passoy=	--	
230	1A	58.992	-57.370	50.375	-30.260	287.129	158.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.06	1.08
230	1B	-46.736	-57.370	-22.227	-30.260	327.239	115.435	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	1.06
230	1C	58.992	48.759	50.375	20.728	164.247	48.990	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.06	0.62
230	1D	-46.736	48.759	-22.227	20.728	124.136	92.428	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.06	0.40
230	1I	41.351	-51.073	82.045	-48.736	285.955	373.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	1.40
230	1J	-29.096	-51.073	-53.898	-48.736	272.495	375.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	1.19
230	1K	41.351	42.462	82.045	39.204	109.502	308.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	1.16
230	1L	-29.096	42.462	-53.898	39.204	122.963	307.018	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.97
230	1Q	27.138	-28.785	44.040	-23.359	187.823	158.090	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	0.71
230	1R	-14.882	-28.785	-15.893	-23.359	189.286	154.476	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.68
230	1S	27.138	20.173	44.040	13.827	26.293	88.031	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.33
230	1T	-14.882	20.173	-15.893	13.827	24.830	91.645	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.33
230	2	-1.746	-11.620	19.037	-7.867	50.530	40.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.19
230	7	2.561	-9.123	19.029	-7.154	72.832	41.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.27
230	8	2.572	-9.130	18.999	-7.124	72.845	40.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.27

Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= 8.08 cmq/mq		passox= 69 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 9.26 cmq/mq		passoy= 61 cm				
235	1A	65.948	-42.168	57.122	-17.694	191.098	102.931	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.14	0.72
235	1B	-54.715	-42.168	-30.354	-17.694	260.132	38.438	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	0.82
235	1C	65.948	33.279	57.122	11.732	116.458	39.297	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.14	0.44
235	1D	-54.715	33.279	-30.354	11.732	47.424	103.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.14	0.35
235	1I	49.205	-31.862	68.967	-19.700	147.771	238.778	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.10	0.90
235	1J	-37.971	-31.862	-42.199	-19.700	180.800	200.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	0.66
235	1K	49.205	22.973	68.967	13.738	37.126	201.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.10	0.76
235	1L	-37.971	22.973	-42.199	13.738	4.097	239.637	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	0.79
235	1Q	30.441	-21.485	41.620	-11.624	129.431	84.959	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.06	0.49
235	1R	-19.207	-21.485	-14.853	-11.624	149.444	64.560	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	0.53
235	1S	30.441	12.596	41.620	5.662	5.770	65.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	0.25
235	1T	-19.207	12.596	-14.853	5.662	14.243	85.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	0.31
235	2	-5.199	-10.650	22.377	-5.192	52.308	0.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	0.19
235	7	5.799	-8.558	20.947	-4.530	69.049	0.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	0.26
235	8	5.835	-8.579	20.962	-4.530	69.518	1.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	0.26

240	1C	41.678	28.631	41.524	8.209	67.418	12.885	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.14	0.25
240	1D	-29.366	28.631	-18.798	8.209	7.917	50.298	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.14	0.18
240	1I	46.688	-27.389	38.832	-11.868	139.866	5.350	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.12	0.53
240	1J	-34.377	-27.389	-16.106	-11.868	183.672	43.756	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.12	0.62
240	1K	46.688	17.906	38.832	6.002	20.035	13.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	0.08
240	1L	-34.377	17.906	-16.106	6.002	63.842	25.066	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	0.21
240	1Q	24.832	-20.975	28.405	-9.194	146.833	5.632	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	0.55
240	1R	-12.520	-20.975	-5.679	-9.194	173.379	27.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	0.62
240	1S	24.832	11.491	28.405	3.328	30.328	2.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.11
240	1T	-12.520	11.491	-5.679	3.328	56.874	24.785	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.08	0.20
240	2	8.044	-10.173	19.487	-4.846	110.928	21.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	0.42
240	7	8.476	-8.533	18.129	-4.395	121.022	21.842	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	0.45
240	8	8.503	-8.572	18.145	-4.415	121.817	22.066	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	0.46

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

245	1A	30.109	-42.887	35.322	-13.296	261.109	67.775	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.14	0.98
245	1B	-38.119	-42.887	-19.789	-13.296	299.882	11.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.14	1.00
245	1C	30.109	34.002	35.322	10.789	31.219	92.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	0.35
245	1D	-38.119	34.002	-19.789	10.789	7.554	35.878	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.14	0.13
245	1I	36.848	-24.843	36.831	-19.043	182.515	0.182	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.11	0.69
245	1J	-44.858	-24.843	-21.298	-19.043	206.657	20.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.11	0.67
245	1K	36.848	15.958	36.831	16.536	62.005	124.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.11	0.47
245	1L	-44.858	15.958	-21.298	16.536	86.147	103.835	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	0.36
245	1Q	16.541	-21.912	23.457	-9.722	189.542	43.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	0.71
245	1R	-24.551	-21.912	-7.924	-9.722	203.478	26.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	0.71
245	1S	16.541	13.027	23.457	7.216	65.185	77.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	0.29
245	1T	-24.551	13.027	-7.924	7.216	79.120	59.786	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.27
245	2	-10.948	-9.342	14.475	-2.258	179.926	82.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.06	0.65
245	7	-8.441	-8.028	13.146	-2.080	180.726	77.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	0.66
245	8	-8.502	-8.065	13.158	-2.081	181.816	77.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	0.66

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

249	1A	31.970	-17.593	39.918	-25.309	22.138	170.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.10	0.64
249	1B	-15.351	-17.593	-47.991	-25.309	5.108	168.564	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.10	0.54
249	1C	31.970	15.299	39.918	16.372	107.857	98.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.10	0.41
249	1D	-15.351	15.299	-47.991	16.372	124.888	96.529	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	0.45
249	1I	28.484	-10.520	35.329	-41.419	30.536	255.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.13	0.96
249	1J	-11.865	-10.520	-43.402	-41.419	38.624	229.936	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.13	0.75
249	1K	28.484	8.226	35.329	32.482	64.125	37.414	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.13	0.24
249	1L	-11.865	8.226	-43.402	32.482	72.213	12.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.13	0.26
249	1Q	20.028	-8.459	18.895	-21.644	31.757	183.137	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	0.69
249	1R	-3.409	-8.459	-26.968	-21.644	34.156	176.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	0.61
249	1S	20.028	6.165	18.895	12.706	68.594	90.926	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	0.34
249	1T	-3.409	6.165	-26.968	12.706	70.992	84.213	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	0.29
249	2	10.448	-3.588	8.213	-4.727	29.698	164.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	0.62
249	7	11.028	-2.820	6.780	-5.273	45.431	171.128	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	0.64
249	8	11.042	-2.820	6.771	-5.309	46.014	172.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	0.65

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

254	1A	30.439	-9.634	52.673	-27.438	30.074	141.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.11	0.53
254	1B	-7.081	-9.634	-40.504	-27.438	29.537	117.182	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.11	0.39
254	1C	30.439	3.748	52.673	17.995	0.847	85.711	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.11	0.32
254	1D	-7.081	3.748	-40.504	17.995	0.311	61.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.11	0.20
254	1I	32.129	-11.013	49.770	-38.073	15.646	213.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.14	0.80
254	1J	-8.771	-11.013	-37.601	-38.073	24.718	157.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.13	0.52
254	1K	32.129	5.127	49.770	28.630	5.666	45.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.14	0.17
254	1L	-8.771	5.127	-37.601	28.630	14.739	10.745	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.13	0.05
254	1Q	24.196	-7.795	28.769	-20.939	18.052	149.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	0.56
254	1R	-0.838	-7.795	-16.601	-20.939	21.911	129.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	0.46
254	1S	24.196	1.909	28.769	11.496	8.473	73.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.28
254	1T	-0.838	1.909	-16.601	11.496	12.332	53.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.08	0.19
254	2	11.740	-4.000	12.391	-4.159	49.234	120.488	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.45
254	7	13.650	-4.028	11.049	-5.048	38.269	126.519	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	0.48
254	8	13.670	-4.048	11.068	-5.085	38.491	127.329	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	0.48

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

259	1A	62.584	-17.505	55.964	-32.424	215.285	146.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.10	0.81
259	1B	-35.563	-17.505	-44.875	-32.424	212.508	91.221	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	0.71
259	1C	62.584	11.545	55.964	23.545	212.999	51.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.10	0.80
259	1D	-35.563	11.545	-44.875	23.545	215.776	3.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	0.72
259	1I	46.261	-13.912	73.099	-42.618	80.875	189.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.13	0.71
259	1J	-19.240	-13.912	-62.010	-42.618	43.552	133.972	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.13	0.41
259	1K	46.261	7.952	73.099	33.739	44.043	9.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.13	0.17
259	1L	-19.240	7.952	-62.010	33.739	81.366	45.906	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.13	0.29
259	1Q	37.700	-10.100	34.205	-21.748	75.503	124.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.06	0.47
259	1R	-10.678	-10.100	-23.115	-21.748	67.317	99.694	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	0.35
259	1S	37.700	4.141	34.205	12.869	67.808	43.506	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	0.25
259	1T	-10.678	4.141	-23.115	12.869	75.994	18.446	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	0.28
259	2	11.602	-2.495	13.387	-2.904	31.365	85.782	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.32
259	7	13.539	-3.118	10.361	-4.115	19.366	88.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.33
259	8	13.555	-3.127	10.393	-4.144	19.752	89.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.34

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

264	1A	82.420	-46.585	44.958	-52.590	356.310	240.388	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	1.34
264	1B	-54.027	-46.585	-32.696	-52.590	387.020	200.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	1.23
264	1C	82.420	37.042	44.958	43.977	319.881	37.497	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.04	1.20
264	1D	-54.027	37.042	-32.696	43.977	289.171	77.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	0.92
264	1I	45.480	-25.521	61.350	-58.115	169.759	248.366	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.05	0.93
264	1J	-17.087	-25.521	-49.089	-58.115	96.823	208.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	0.67
264	1K	45.480	15.977	61.350	49.502	29.684	45.141	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	0.17
264	1L	-17.087	15.977	-49.089	49.502	102.620	85.443	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	0.36
264	1Q	43.303	-21.797	28.980	-29.423	157.053	164.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.62
264	1R	-14.909	-21.797	-16.719	-29.423	153.237	145.884	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.55

264	1S	43.303	12.254	28.980	20.810	86.098	17.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	0.32
264	1T	-14.909	12.254	-16.719	20.810	89.914	1.353	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.32
264	2	10.782	-1.698	14.379	-1.343	31.004	73.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.28
264	7	14.364	-3.586	12.237	-3.086	0.731	86.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.32
264	8	14.335	-3.563	12.251	-3.100	1.442	86.397	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.32

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.56 cmq/mq passox= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

269	1A	58.523	-76.676	52.879	-69.766	172.174	410.088	4.52	11.31	4.52	11.31	0.44	0.10	1.14
269	1B	-38.815	-76.676	-34.808	-69.766	248.574	367.359	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.10	1.23
269	1C	58.523	60.859	52.879	61.295	203.677	101.735	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.10	0.77
269	1D	-38.815	60.859	-34.808	61.295	127.277	144.463	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.10	0.48
269	1I	27.517	-35.975	52.475	-65.203	161.445	357.304	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.05	1.34
269	1J	-7.809	-35.975	-34.404	-65.203	36.378	304.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.05	1.02
269	1K	27.517	20.158	52.475	56.733	8.519	39.358	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	0.15
269	1L	-7.809	20.158	-34.404	56.733	116.548	91.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	0.43
269	1Q	28.604	-34.789	31.797	-35.703	94.777	257.874	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	0.97
269	1R	-8.896	-34.789	-13.726	-35.703	93.961	232.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	0.83
269	1S	28.604	18.972	31.797	27.233	49.064	33.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	0.18
269	1T	-8.896	18.972	-13.726	27.233	49.880	7.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	0.18
269	2	6.601	-1.025	14.463	1.164	33.940	69.008	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.26
269	7	9.528	-4.870	13.849	-2.002	7.968	111.508	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	0.42
269	8	9.528	-4.800	13.841	-1.997	8.614	110.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	0.42

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.13 cmq/mq passoy= 55 cm

274	1A	71.671	-80.139	38.103	-64.858	420.636	357.468	4.52	11.31	4.52	4.52	0.94	0.10	1.34
274	1B	-81.094	-80.139	-20.269	-64.858	305.650	350.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.10	1.23
274	1C	71.671	66.796	38.103	60.982	22.040	152.297	11.31	4.52	4.52	4.52	0.89	0.10	0.57
274	1D	-81.094	66.796	-20.269	60.982	137.026	159.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.10	0.56
274	1I	20.714	-40.677	26.223	-57.064	118.962	231.440	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.04	0.87
274	1J	-30.138	-40.677	-8.390	-57.064	260.917	296.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	1.08
274	1K	20.714	27.334	26.223	53.188	22.693	97.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	0.37
274	1L	-30.138	27.334	-8.390	53.188	164.648	33.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.04	0.56
274	1Q	25.022	-36.041	22.544	-31.236	223.347	191.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	0.84
274	1R	-34.445	-36.041	-4.710	-31.236	219.460	204.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	0.76
274	1S	25.022	22.698	22.544	27.360	64.149	6.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	0.24
274	1T	-34.445	22.698	-4.710	27.360	60.263	6.607	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	0.20
274	2	2.198	1.535	13.250	3.283	73.968	40.961	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.28
274	7	-1.929	-3.104	13.081	1.556	119.855	77.148	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.45
274	8	-1.769	-3.029	13.081	1.545	118.779	76.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.44

Spess.= 50.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.39 cmq/mq passox= 54 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.83 cmq/mq passoy= 64 cm

283	1A	29.563	-15.969	22.850	-12.594	169.748	24.347	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.64
283	1B	-32.441	-15.969	-4.339	-12.594	29.000	27.289	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.10
283	1C	29.563	20.618	22.850	23.534	122.936	44.705	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.46
283	1D	-32.441	20.618	-4.339	23.534	17.813	41.763	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.15
283	1I	11.696	-8.025	17.680	-14.771	75.057	29.561	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.28
283	1J	-14.574	-8.025	0.831	-14.771	129.226	156.009	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.59
283	1K	11.696	12.674	17.680	25.712	22.710	173.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.65
283	1L	-14.574	12.674	0.831	25.712	76.879	46.977	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.28
283	1Q	12.001	-5.388	17.753	-6.320	79.696	11.214	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.30
283	1R	-14.879	-5.388	0.758	-6.320	67.348	38.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.24
283	1S	12.001	10.037	17.753	17.260	84.588	55.637	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.32
283	1T	-14.879	10.037	0.758	17.260	72.240	28.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.26
283	2	2.903	4.364	13.448	5.626	8.737	3.017	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.03
283	7	1.517	3.820	13.474	6.341	46.543	6.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.17
283	8	1.632	3.805	13.470	6.263	45.471	6.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.17

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

288	1A	31.936	-17.578	39.910	-25.188	22.257	170.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.10	0.64
288	1B	-15.357	-17.578	-47.751	-25.188	5.196	167.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.10	0.54
288	1C	31.936	15.291	39.910	16.289	107.402	98.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.10	0.40
288	1D	-15.357	15.291	-47.751	16.289	124.463	96.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.10	0.44
288	1I	28.490	-10.517	35.404	-41.238	30.499	254.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.13	0.96
288	1J	-11.911	-10.517	-43.245	-41.238	38.512	229.449	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.13	0.75
288	1K	28.490	8.230	35.404	32.340	63.694	36.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.13	0.24
288	1L	-11.911	8.230	-43.245	32.340	71.707	11.685	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.13	0.26
288	1Q	20.011	-8.453	18.963	-21.564	31.577	182.596	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	0.69
288	1R	-3.432	-8.453	-26.804	-21.564	33.965	175.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	0.61
288	1S	20.011	6.166	18.963	12.665	68.240	90.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	0.34
288	1T	-3.432	6.166	-26.804	12.665	70.628	83.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	0.29
288	2	11.903	0.688	-12.781	-7.126	106.520	184.775	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	0.67
288	7	11.892	-0.328	-9.498	-6.702	91.379	182.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	0.67
288	8	11.903	-0.328	-9.553	-6.739	91.954	184.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.04	0.67

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

304	1A	28.493	-42.884	36.370	-13.791	264.948	63.710	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.14	1.00
304	1B	-36.680	-42.884	-20.705	-13.791	300.799	11.755	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.13	1.00
304	1C	28.493	33.872	36.370	11.447	28.739	91.813	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	0.35
304	1D	-36.680	33.872	-20.705	11.447	7.112	39.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.13	0.14
304	1I	35.514	-24.978	38.252	-19.003	185.060	4.502	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.11	0.70
304	1J	-43.701	-24.978	-22.587	-19.003	209.636	20.488	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.11	0.68
304	1K	35.514	15.966	38.252	16.659	62.424	124.056	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.11	0.47
304	1L	-43.701	15.966	-22.587	16.659	87.000	108.070	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	0.38
304	1Q	15.667	-22.039	24.255	-9.810	191.598	41.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	0.72
304	1R	-23.854	-22.039	-8.590	-9.810	204.489	26.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	0.71
304	1S	15.667	13.026	24.255	7.466	67.571	77.255	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	0.29
304	1T	-23.854	13.026	-8.590	7.466	80.462	61.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.28
304	2	4.805	-3.188	8.208	-1.385	198.923	62.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.02	0.75
304	7	4.637	-4.370	9.427	-1.512	193.075	65.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	0.73
304	8	4.625	-4.407	9.436	-1.513	194.180	66.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	0.73

Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= 7.43 cmq/mq		passox= 76 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= --		passoy= --				
305	1A	41.962	-38.159	41.298	-13.944	199.258	18.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.14	0.75
305	1B	-29.918	-38.159	-18.518	-13.944	271.396	43.096	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	0.92
305	1C	41.962	28.671	41.298	8.051	65.843	13.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.14	0.25
305	1D	-29.918	28.671	-18.518	8.051	6.296	48.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.14	0.17
305	1I	47.058	-27.487	38.673	-11.749	141.915	7.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.12	0.53
305	1J	-35.014	-27.487	-15.893	-11.749	185.725	42.934	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.12	0.62
305	1K	47.058	17.999	38.673	5.856	19.829	13.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	0.07
305	1L	-35.014	17.999	-15.893	5.856	63.638	22.550	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	0.21
305	1Q	24.901	-21.050	28.326	-9.147	148.530	6.354	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	0.56
305	1R	-12.857	-21.050	-5.546	-9.147	173.886	27.255	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	0.63
305	1S	24.901	11.562	28.326	3.254	31.667	2.561	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.12
305	1T	-12.857	11.562	-5.546	3.254	57.024	23.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	0.21
305	2	10.036	-3.168	13.236	-3.745	170.481	26.296	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.64
305	7	9.595	-4.466	14.388	-3.877	157.261	24.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.59
305	8	9.622	-4.504	14.409	-3.897	158.067	24.574	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.59
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
306	1A	49.426	-37.942	31.870	-11.142	212.399	17.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.13	0.80
306	1B	-37.098	-37.942	-9.152	-11.142	160.258	26.539	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.13	0.53
306	1C	49.426	28.458	31.870	5.273	43.567	3.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.13	0.16
306	1D	-37.098	28.458	-9.152	5.273	8.573	12.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.13	0.05
306	1I	52.631	-27.411	30.198	-9.914	140.106	31.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.11	0.53
306	1J	-40.303	-27.411	-7.480	-9.914	117.492	31.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.11	0.39
306	1K	52.631	17.927	30.198	4.045	86.333	1.510	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.11	0.32
306	1L	-40.303	17.927	-7.480	4.045	63.719	1.129	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.11	0.21
306	1Q	28.737	-20.915	23.709	-7.861	149.194	18.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	0.56
306	1R	-16.409	-20.915	-0.991	-7.861	131.058	22.921	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	0.47
306	1S	28.737	11.432	23.709	1.991	72.767	7.550	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.27
306	1T	-16.409	11.432	-0.991	1.991	54.631	11.476	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.08	0.19
306	2	8.054	-10.165	19.478	-4.840	111.039	21.878	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.05	0.42
306	7	8.488	-8.531	18.120	-4.398	121.120	21.898	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	0.46
306	8	8.513	-8.569	18.137	-4.418	121.916	22.110	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	0.46
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
307	1A	35.707	-42.157	28.389	-11.207	256.729	28.936	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.13	0.97
307	1B	-43.706	-42.157	-12.860	-11.207	234.430	36.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.13	0.77
307	1C	35.707	33.268	28.389	8.697	34.348	66.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.13	0.25
307	1D	-43.706	33.268	-12.860	8.697	12.048	74.712	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.13	0.27
307	1I	40.646	-25.323	31.325	-18.225	170.758	21.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.10	0.64
307	1J	-48.646	-25.323	-15.797	-18.225	168.727	7.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.10	0.54
307	1K	40.646	16.435	31.325	15.716	100.050	111.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.10	0.42
307	1L	-48.646	16.435	-15.797	15.716	98.020	125.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.10	0.45
307	1Q	19.279	-21.804	19.902	-8.856	184.373	31.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	0.69
307	1R	-27.278	-21.804	-4.373	-8.856	178.416	33.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	0.61
307	1S	19.279	12.916	19.902	6.346	90.361	70.442	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.08	0.34
307	1T	-27.278	12.916	-4.373	6.346	84.404	72.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.29
307	2	-10.937	-9.342	14.470	-2.260	179.998	82.243	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.06	0.65
307	7	-8.431	-8.030	13.140	-2.082	180.812	77.200	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	0.66
307	8	-8.493	-8.065	13.152	-2.083	181.901	77.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.05	0.66
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
324	1A	43.564	-30.866	45.302	-22.389	77.245	61.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.29
324	1B	-56.136	-30.866	-16.718	-22.389	27.443	96.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.34
324	1C	43.564	41.859	45.302	36.790	164.459	91.027	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	0.62
324	1D	-56.136	41.859	-16.718	36.790	214.261	56.620	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.67
324	1I	22.747	-21.918	29.062	-19.771	48.682	80.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	0.30
324	1J	-35.318	-21.918	-0.478	-19.771	35.159	205.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.05	0.77
324	1K	22.747	32.910	29.062	34.172	101.858	200.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	0.75
324	1L	-35.318	32.910	-0.478	34.172	185.699	75.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.05	0.62
324	1Q	18.195	-13.072	31.748	-9.653	15.441	37.619	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.14
324	1R	-30.767	-13.072	-3.164	-9.653	22.042	71.854	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.27
324	1S	18.195	24.064	31.748	24.054	114.974	66.656	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.43
324	1T	-30.767	24.064	-3.164	24.054	152.458	32.420	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.52
324	2	0.862	3.720	17.455	5.328	30.197	4.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.11
324	7	-3.065	5.123	18.646	7.071	19.861	4.066	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.07
324	8	-2.881	5.049	18.588	6.968	18.447	4.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.07
Spess.= 50.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
331	1A	29.194	-17.833	18.606	-10.200	94.926	94.351	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.36
331	1B	-32.054	-17.833	-0.109	-10.200	76.637	128.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.48
331	1C	29.194	22.473	18.606	21.138	75.335	110.676	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.42
331	1D	-32.054	22.473	-0.109	21.138	57.045	76.939	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.29
331	1I	13.256	-12.690	14.408	-11.562	60.053	28.760	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.23
331	1J	-16.116	-12.690	4.090	-11.562	64.574	188.208	4.52	4.52	4.52	4			

338	1I	10.639	-20.443	15.254	-19.615	193.428	19.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	0.73
338	1J	-11.468	-20.443	1.002	-19.615	271.790	103.802	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.98
338	1K	10.639	16.982	15.254	25.182	92.905	61.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.35
338	1L	-11.468	16.982	1.002	25.182	14.543	22.587	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.08
338	1Q	11.541	-16.538	14.013	-10.090	237.847	32.046	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.89
338	1R	-12.370	-16.538	2.243	-10.090	219.940	72.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.79
338	1S	11.541	13.077	14.013	15.657	41.055	29.916	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.15
338	1T	-12.370	13.077	2.243	15.657	58.962	10.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.21
338	2	3.109	3.618	12.400	4.963	36.953	8.960	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
338	7	2.076	1.636	12.194	4.486	70.174	16.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.26
338	8	2.184	1.662	12.198	4.442	69.289	16.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.26

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=13.05 cmq/mq passo= 43 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

339	1A	28.174	-39.411	14.372	-18.498	510.914	241.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.92
339	1B	-28.986	-39.411	1.855	-18.498	385.060	210.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.32
339	1C	28.174	35.946	14.372	24.068	206.219	168.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.78
339	1D	-28.986	35.946	1.855	24.068	332.073	199.214	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.13
339	1I	11.754	-23.184	13.151	-17.079	269.912	206.479	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.01
339	1J	-12.567	-23.184	3.076	-17.079	172.445	131.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.62
339	1K	11.754	19.719	13.151	22.650	6.396	89.355	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.34
339	1L	-12.567	19.719	3.076	22.650	91.071	164.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.62
339	1Q	11.673	-17.465	12.661	-8.600	249.270	115.712	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.94
339	1R	-12.485	-17.465	3.566	-8.600	199.840	93.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.72
339	1S	11.673	14.000	12.661	14.171	20.999	50.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.19
339	1T	-12.485	14.000	3.566	14.171	70.429	73.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.28
339	2	3.106	3.615	12.395	4.965	36.928	8.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
339	7	2.054	1.632	12.175	4.489	70.139	16.491	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.26
339	8	2.168	1.659	12.190	4.445	69.254	16.364	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.26

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=12.62 cmq/mq passo= 44 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

340	1A	73.605	-81.750	28.493	-61.181	436.406	444.045	4.52	11.31	4.52	4.52	0.86	0.07	1.67
340	1B	-83.044	-81.750	-10.635	-61.181	278.299	424.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.07	1.54
340	1C	73.605	68.400	28.493	57.313	5.129	226.303	11.31	4.52	4.52	4.52	0.81	0.07	0.85
340	1D	-83.044	68.400	-10.635	57.313	152.977	245.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.07	0.89
340	1I	22.316	-46.492	23.107	-53.590	254.060	405.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	1.52
340	1J	-31.755	-46.492	-5.249	-53.590	128.902	309.916	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	1.14
340	1K	22.316	33.141	23.107	49.722	154.527	111.543	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	0.58
340	1L	-31.755	33.141	-5.249	49.722	29.369	207.136	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	0.76
340	1Q	26.034	-37.666	18.861	-29.284	256.539	253.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	0.96
340	1R	-35.472	-37.666	-1.002	-29.284	182.955	230.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	0.87
340	1S	26.034	24.315	18.861	25.416	100.473	32.578	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	0.38
340	1T	-35.472	24.315	-1.002	25.416	26.890	54.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	0.21
340	2	2.200	1.538	13.269	3.300	73.829	41.056	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.28
340	7	-1.941	-3.111	13.101	1.574	119.703	77.245	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.45
340	8	-1.776	-3.035	13.103	1.561	118.641	76.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.44

Spess.= 50.0 cm Axxinf= 1 d 24/10 Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.78 cmq/mq passo= 52 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.96 cmq/mq passoy= 51 cm

342	1A	63.450	-78.016	46.530	-67.750	171.616	463.723	4.52	11.31	4.52	11.31	0.45	0.10	1.28
342	1B	-43.721	-78.016	-28.425	-67.750	256.190	449.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.09	1.54
342	1C	63.450	62.197	46.530	59.295	211.191	184.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.10	0.79
342	1D	-43.721	62.197	-28.425	59.295	126.616	197.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.09	0.68
342	1I	31.366	-41.118	51.720	-63.942	84.098	407.463	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.06	1.53
342	1J	-11.637	-41.118	-33.615	-63.942	121.130	435.761	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.06	1.47
342	1K	31.366	25.299	51.720	55.487	76.131	170.019	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.06	0.64
342	1L	-11.637	25.299	-33.615	55.487	39.099	141.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	0.48
342	1Q	31.087	-36.172	29.556	-34.745	77.837	281.711	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	1.06
342	1R	-11.358	-36.172	-11.451	-34.745	115.290	286.335	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	1.04
342	1S	31.087	20.353	29.556	26.290	70.291	20.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	0.26
342	1T	-11.358	20.353	-11.451	26.290	32.838	15.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	0.12
342	2	6.607	-1.028	14.498	1.191	33.873	69.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.26
342	7	9.533	-4.873	13.888	-1.986	7.889	111.654	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.02	0.42
342	8	9.539	-4.802	13.877	-1.982	8.532	110.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	0.42

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 11.45 cmq/mq passoy= 49 cm

343	1A	82.180	-48.715	41.134	-51.045	374.603	285.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	1.41
343	1B	-53.783	-48.715	-28.834	-51.045	377.587	272.026	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	1.20
343	1C	82.180	39.169	41.134	42.448	310.439	109.012	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	1.17
343	1D	-53.783	39.169	-28.834	42.448	307.455	122.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.97
343	1I	50.579	-30.259	58.942	-57.354	160.249	287.773	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.06	1.08
343	1J	-22.182	-30.259	-46.643	-57.354	117.886	327.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	1.06
343	1K	50.579	20.714	58.942	48.757	50.738	164.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.06	0.62
343	1L	-22.182	20.714	-46.643	48.757	93.101	124.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.06	0.40
343	1Q	44.228	-23.359	27.097	-28.759	159.058	188.082	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	0.71
343	1R	-15.831	-23.359	-14.797	-28.759	155.851	189.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.68
343	1S	44.228	13.814	27.097	20.162	88.703	26.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	0.33
343	1T	-15.831	13.814	-14.797	20.162	91.910	25.068	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.33
343	2	10.786	-1.700	14.414	-1.330	31.005	73.305	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.01	0.28
343	7	14.369	-3.588	12.282	-3.074	0.734	86.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.33
343	8	14.338	-3.565	12.286	-3.088	1.443	86.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.33

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.32 cmq/mq passo= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.08 cmq/mq passoy= 69 cm

344	1A	68.965	-19.672	48.879	-31.842	240.583	148.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.10	0.90
344	1B	-41.968	-19.672	-37.765	-31.842	202.843	181.595	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	0.67
344	1C	68.965	13.711	48.879	22.971	203.310	38.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.10	0.76
344	1D	-41.968	13.711	-37.765	22.971	241.050	5.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	0.79
344	1I	57.041	-17.661	65.713	-42.164	103.377	191.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.14	0.72
344	1J	-30.043	-17.661	-54.599	-42.164	39.384	260.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	0.82

344	1L	-30.043	11.700	-54.599	33.293	103.844	47.910	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.14	0.35
344	1Q	41.730	-11.605	30.260	-21.463	85.486	129.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.06	0.49
344	1R	-14.732	-11.605	-19.145	-21.463	65.188	149.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	0.53
344	1S	41.730	5.644	30.260	12.592	65.654	6.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	0.25
344	1T	-14.732	5.644	-19.145	12.592	85.953	13.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	0.31
344	2	11.606	-2.497	13.416	-2.896	31.371	85.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.32
344	7	13.529	-3.122	10.378	-4.108	19.371	89.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.33
344	8	13.547	-3.129	10.412	-4.137	19.755	89.515	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.34
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
345	1A	39.084	-11.585	46.729	-27.469	3.583	140.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.12	0.53
345	1B	-15.749	-11.585	-34.549	-27.469	43.060	185.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.12	0.62
345	1C	39.084	5.699	46.729	18.032	12.751	17.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	0.07
345	1D	-15.749	5.699	-34.549	18.032	26.726	62.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	0.21
345	1I	41.854	-13.964	41.973	-38.269	21.289	195.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.14	0.74
345	1J	-18.520	-13.964	-29.793	-38.269	41.979	270.240	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	0.92
345	1K	41.854	8.078	41.973	28.833	11.670	67.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.14	0.25
345	1L	-18.520	8.078	-29.793	28.833	51.598	7.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.14	0.18
345	1Q	28.889	-9.132	24.854	-21.014	4.895	146.625	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	0.55
345	1R	-5.555	-9.132	-12.674	-21.014	27.193	172.801	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	0.62
345	1S	28.889	3.246	24.854	11.578	3.116	29.985	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.11
345	1T	-5.555	3.246	-12.674	11.578	25.414	56.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	0.20
345	2	11.734	-4.001	12.395	-4.153	49.196	120.445	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.45
345	7	13.634	-4.028	11.053	-5.042	38.227	126.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	0.48
345	8	13.664	-4.049	11.081	-5.079	38.452	127.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	0.48
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
346	1A	38.756	-18.597	34.935	-24.732	0.762	183.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.11	0.69
346	1B	-22.140	-18.597	-42.983	-24.732	20.959	207.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.11	0.68
346	1C	38.756	16.303	34.935	15.799	123.679	59.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.11	0.46
346	1D	-22.140	16.303	-42.983	15.799	101.958	83.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.11	0.36
346	1I	37.086	-13.146	28.094	-42.204	68.705	259.371	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.14	0.98
346	1J	-20.470	-13.146	-36.143	-42.204	11.896	296.414	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.13	0.99
346	1K	37.086	10.853	28.094	33.271	90.824	29.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.14	0.34
346	1L	-20.470	10.853	-36.143	33.271	34.015	7.570	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.13	0.12
346	1Q	24.455	-9.551	15.381	-21.738	44.208	188.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	0.71
346	1R	-7.839	-9.551	-23.430	-21.738	26.158	201.800	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.08	0.70
346	1S	24.455	7.257	15.381	12.805	76.561	65.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.08	0.29
346	1T	-7.839	7.257	-23.430	12.805	58.512	78.334	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.27
346	2	10.447	-3.587	8.223	-4.724	29.702	164.255	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.02	0.62
346	7	11.025	-2.820	6.793	-5.271	45.422	170.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	0.64
346	8	11.040	-2.821	6.784	-5.307	46.008	171.965	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.03	0.65
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
382	1A	43.764	-28.802	48.045	-25.330	16.940	121.695	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	0.46
382	1B	-56.356	-28.802	-19.393	-25.330	92.488	152.251	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.54
382	1C	43.764	39.860	48.045	39.797	228.532	150.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.86
382	1D	-56.356	39.860	-19.393	39.797	119.105	119.588	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	0.42
382	1I	20.070	-14.284	34.990	-25.486	5.475	169.503	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	0.64
382	1J	-32.662	-14.284	-6.339	-25.486	85.606	271.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	1.00
382	1K	20.070	25.342	34.990	39.953	50.439	269.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.05	1.01
382	1L	-32.662	25.342	-6.339	39.953	141.520	167.396	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	0.62
382	1Q	17.279	-10.764	33.563	-11.670	16.600	69.540	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.26
382	1R	-29.872	-10.764	-4.911	-11.670	16.777	100.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.37
382	1S	17.279	21.822	33.563	26.137	119.268	98.141	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.45
382	1T	-29.872	21.822	-4.911	26.137	119.444	67.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.41
382	2	-16.034	11.103	25.911	13.843	219.107	8.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.78
382	7	-12.794	9.622	23.752	12.247	169.221	5.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.61
382	8	-12.605	9.545	23.682	12.142	167.801	5.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.60
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --		;	Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= 6.65 cmq/mq	passoy= 84 cm		
390	1A	31.566	-23.215	23.576	-18.832	59.269	40.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	0.22
390	1B	-2.717	-23.215	-36.300	-18.832	189.895	62.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.05	0.71
390	1C	31.566	37.684	23.576	29.877	192.418	73.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	0.72
390	1D	-2.717	37.684	-36.300	29.877	61.792	177.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	0.59
390	1I	45.771	-23.487	44.530	-30.566	42.519	70.247	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	0.26
390	1J	-16.922	-23.487	-57.254	-30.566	71.031	34.430	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.25
390	1K	45.771	37.957	44.530	41.610	73.554	170.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	0.64
390	1L	-16.922	37.957	-57.254	41.610	45.042	206.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.65
390	1Q	32.396	-10.693	18.292	-12.251	25.566	12.666	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.10
390	1R	-3.546	-10.693	-31.017	-12.251	59.348	26.148	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.22
390	1S	32.396	25.163	18.292	23.296	61.871	110.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.42
390	1T	-3.546	25.163	-31.017	23.296	28.089	149.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.51
390	2	18.066	11.635	-7.772	8.113	47.167	96.564	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.35
390	7	18.681	10.818	-7.462	7.719	27.492	95.813	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.35
390	8	18.611	10.718	-7.271	7.645	27.552	94.385	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.35
Spess.=	50.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
392	1A	35.414	-26.882	20.671	-13.851	185.094	12.119	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	0.70
392	1B	-6.583	-26.882	-33.383	-13.851	284.658	109.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	1.05
392	1C	35.414	41.337	20.671	24.872	282.649	27.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.05	1.06
392	1D	-6.583	41.337	-33.383	24.872	183.084	148.772	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	0.67
392	1I	48.255	-25.717	44.147	-28.940	128.023	13.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	0.48

392	8	19.386	10.040	-7.849	8.183	30.475	83.770	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.31
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.03 cmq/mq passo= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
398	1A	73.397	-42.609	46.294	-13.943	188.985	79.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.13	0.71
398	1B	-62.137	-42.609	-19.541	-13.943	133.824	43.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.13	0.41
398	1C	73.397	33.725	46.294	7.978	9.989	44.215	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.13	0.17
398	1D	-62.137	33.725	-19.541	7.978	45.171	80.565	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.13	0.28
398	1I	56.359	-32.440	62.504	-17.529	145.687	212.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.10	0.80
398	1J	-45.099	-32.440	-35.751	-17.529	90.862	210.745	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	0.71
398	1K	56.359	23.555	62.504	11.563	52.952	211.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.10	0.80
398	1L	-45.099	23.555	-35.751	11.563	1.874	213.775	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	0.72
398	1Q	34.447	-21.751	37.543	-10.123	124.855	74.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.06	0.47
398	1R	-23.187	-21.751	-10.790	-10.123	99.945	66.900	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	0.35
398	1S	34.447	12.867	37.543	4.157	43.869	67.825	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	0.25
398	1T	-23.187	12.867	-10.790	4.157	18.959	75.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	0.27
398	2	-5.158	-10.633	22.364	-5.184	52.454	0.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	0.19
398	7	5.823	-8.540	20.934	-4.522	69.169	0.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	0.26
398	8	5.856	-8.563	20.949	-4.523	69.635	1.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	0.26
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
399	1A	61.457	-57.912	45.311	-25.521	247.781	167.397	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.05	0.93
399	1B	-49.145	-57.912	-17.157	-25.521	207.826	95.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.05	0.67
399	1C	61.457	49.314	45.311	15.988	44.647	28.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	0.17
399	1D	-49.145	49.314	-17.157	15.988	84.603	101.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	0.36
399	1I	45.240	-52.406	82.291	-46.597	240.752	353.949	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	1.33
399	1J	-32.928	-52.406	-54.137	-46.597	200.455	385.758	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	1.22
399	1K	45.240	43.808	82.291	37.063	37.277	319.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.04	1.20
399	1L	-32.928	43.808	-54.137	37.063	77.573	287.572	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	0.91
399	1Q	29.110	-29.320	43.144	-21.799	164.358	155.634	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	0.62
399	1R	-16.798	-29.320	-14.991	-21.799	145.995	152.259	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	0.54
399	1S	29.110	20.722	43.144	12.266	17.183	85.882	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	0.32
399	1T	-16.798	20.722	-14.991	12.266	1.180	89.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.32
399	2	-1.698	-11.595	19.022	-7.855	50.727	39.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.19
399	7	2.616	-9.097	19.035	-7.144	72.989	41.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.27
399	8	2.620	-9.105	19.004	-7.114	72.996	40.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.27
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.52 cmq/mq passoy= 59 cm														
400	1A	52.399	-65.164	27.324	-35.884	356.464	158.869	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.05	1.34
400	1B	-34.272	-65.164	-7.718	-35.884	302.544	33.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.05	1.02
400	1C	52.399	56.716	27.324	20.124	37.374	10.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	0.14
400	1D	-34.272	56.716	-7.718	20.124	91.294	115.128	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	0.42
400	1I	53.059	-69.755	58.442	-76.496	410.805	169.649	4.52	11.31	4.52	11.31	0.44	0.10	1.14
400	1J	-34.931	-69.755	-38.836	-76.496	367.371	245.618	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.10	1.23
400	1K	53.059	61.308	58.442	60.735	102.201	201.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.10	0.76
400	1L	-34.931	61.308	-38.836	60.735	145.635	125.909	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.10	0.49
400	1Q	31.851	-35.675	28.510	-34.700	257.747	93.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	0.97
400	1R	-13.723	-35.675	-8.904	-34.700	231.653	91.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	0.83
400	1S	31.851	27.228	28.510	18.939	33.517	48.259	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	0.18
400	1T	-13.723	27.228	-8.904	18.939	7.423	49.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	0.18
400	2	7.028	-11.373	14.161	-11.475	113.756	8.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.43
400	7	9.410	-8.738	14.034	-10.807	138.242	17.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.52
400	8	9.399	-8.734	14.040	-10.737	137.476	16.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.52
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.14 cmq/mq passo= 55 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
401	1A	25.894	-56.800	20.774	-40.592	232.530	114.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.04	0.87
401	1B	-7.995	-56.800	-30.132	-40.592	293.934	259.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	1.08
401	1C	25.894	52.937	20.774	27.341	97.961	22.437	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	0.37
401	1D	-7.995	52.937	-30.132	27.341	36.557	166.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	0.57
401	1I	37.169	-64.542	71.595	-79.833	360.418	413.150	4.52	4.52	4.52	11.31	0.94	0.10	1.35
401	1J	-19.270	-64.542	-80.953	-79.833	348.239	304.337	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.09	1.23
401	1K	37.169	60.678	71.595	66.583	152.266	22.669	4.52	4.52	11.31	4.52	0.88	0.10	0.57
401	1L	-19.270	60.678	-80.953	66.583	164.445	131.482	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.09	0.58
401	1Q	22.221	-31.082	25.037	-35.905	192.031	219.574	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	0.83
401	1R	-4.322	-31.082	-34.395	-35.905	202.352	218.442	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	0.75
401	1S	22.221	27.219	25.037	22.655	6.379	63.226	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	0.24
401	1T	-4.322	27.219	-34.395	22.655	3.942	62.094	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	0.21
401	2	10.543	-5.161	-3.733	-8.294	88.909	213.944	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.79
401	7	11.479	-3.502	-4.354	-7.962	105.303	203.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.75
401	8	11.475	-3.515	-4.190	-7.895	104.600	202.241	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.75
Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.90 cmq/mq passo= 63 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.20 cmq/mq passoy= 55 cm														
402	1A	14.771	-19.378	10.755	-20.647	29.062	183.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.69
402	1													

403	1A	16.566	-14.463	13.046	-9.758	17.737	87.513	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.33
403	1B	2.095	-14.463	-16.003	-9.758	142.322	135.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.54
403	1C	16.566	25.448	13.046	14.404	150.295	16.229	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.57
403	1D	2.095	25.448	-16.003	14.404	25.710	64.163	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.23
403	1I	20.818	-11.563	29.947	-16.824	42.194	155.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.59
403	1J	-2.156	-11.563	-32.904	-16.824	41.453	40.709	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.15
403	1K	20.818	22.548	29.947	21.471	49.426	110.967	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.42
403	1L	-2.156	22.548	-32.904	21.471	50.167	4.312	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.19
403	1Q	16.883	-5.972	12.409	-6.037	17.274	79.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.30
403	1R	1.779	-5.972	-15.366	-6.037	41.763	70.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.25
403	1S	16.883	16.958	12.409	10.683	49.735	80.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.30
403	1T	1.779	16.958	-15.366	10.683	25.246	72.008	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.26
403	2	12.226	7.388	0.804	3.987	5.596	94.657	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.36
403	7	12.768	7.409	-0.983	3.591	1.308	98.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.37
403	8	12.768	7.333	-0.859	3.576	1.305	96.963	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.36

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

404	1A	14.657	-12.553	13.855	-12.379	17.480	74.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.28
404	1B	4.021	-12.553	-16.822	-12.379	179.593	79.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.68
404	1C	14.657	23.550	13.855	17.047	171.654	72.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.65
404	1D	4.021	23.550	-16.822	17.047	9.540	76.758	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.27
404	1I	18.757	-9.940	29.200	-18.023	70.391	103.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.39
404	1J	-0.079	-9.940	-32.167	-18.023	101.484	69.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.38
404	1K	18.757	20.936	29.200	22.690	93.545	81.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.35
404	1L	-0.079	20.936	-32.167	22.690	62.451	48.069	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.23
404	1Q	15.936	-5.219	12.449	-7.079	24.517	63.585	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.24
404	1R	2.742	-5.219	-15.416	-7.079	65.977	66.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.25
404	1S	15.936	16.215	12.449	11.747	58.038	85.482	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.32
404	1T	2.742	16.215	-15.416	11.747	16.578	88.037	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.31
404	2	11.778	7.844	-0.801	2.495	15.356	101.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.38
404	7	12.412	7.446	-0.895	2.463	11.250	101.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.38
404	8	12.407	7.375	-0.766	2.453	11.257	100.767	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.38

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

405	1A	13.186	-17.461	11.307	-22.714	204.620	269.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.01
405	1B	3.146	-17.461	-12.152	-22.714	130.085	161.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.58
405	1C	13.186	23.061	11.307	19.277	93.475	15.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.35
405	1D	3.146	23.061	-12.152	19.277	168.009	91.687	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.63
405	1I	14.275	-18.667	28.059	-39.471	231.138	510.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	1.92
405	1J	2.057	-18.667	-28.903	-39.471	208.250	375.138	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.28
405	1K	14.275	24.267	28.059	36.034	171.639	197.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.74
405	1L	2.057	24.267	-28.903	36.034	194.527	332.636	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	1.14
405	1Q	12.658	-8.707	11.500	-17.383	110.510	249.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.94
405	1R	3.674	-8.707	-12.345	-17.383	89.399	193.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.70
405	1S	12.658	14.308	11.500	13.946	52.788	16.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.20
405	1T	3.674	14.308	-12.345	13.946	73.899	71.632	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.28
405	2	10.462	4.963	1.371	-3.313	34.997	104.883	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.39
405	7	10.940	4.496	0.917	-2.966	30.654	110.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.42
405	8	10.952	4.452	1.032	-2.931	30.554	109.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.41

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 12.60 cmq/mq passoy= 44 cm

406	1A	23.279	-53.533	22.050	-45.914	401.838	253.831	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	1.51
406	1B	-5.404	-53.533	-31.392	-45.914	308.232	126.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	1.14
406	1C	23.279	49.654	22.050	32.669	112.384	155.097	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.04	0.58
406	1D	-5.404	49.654	-31.392	32.669	205.991	28.082	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	0.76
406	1I	28.670	-61.312	73.180	-81.360	438.861	433.426	4.52	4.52	4.52	11.31	0.87	0.07	1.65
406	1J	-10.796	-61.312	-82.523	-81.360	426.725	274.681	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.07	1.55
406	1K	28.670	57.433	73.180	68.115	230.877	7.231	4.52	4.52	11.31	4.52	0.81	0.07	0.87
406	1L	-10.796	57.433	-82.523	68.115	243.014	151.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.07	0.88
406	1Q	18.979	-29.323	25.870	-37.408	249.721	255.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.04	0.96
406	1R	-1.104	-29.323	-35.213	-37.408	230.267	180.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	0.86
406	1S	18.979	25.444	25.870	24.163	34.420	100.990	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	0.38
406	1T	-1.104	25.444	-35.213	24.163	53.873	26.599	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.04	0.20
406	2	12.378	3.540	-3.772	-10.018	158.749	145.929	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	0.60
406	7	12.572	1.710	-4.370	-9.600	147.179	162.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	0.60
406	8	12.572	1.700	-4.209	-9.527	146.462	161.504	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	0.60

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.84 cmq/mq passo= 52 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.70 cmq/mq passoy= 52 cm

407	1A	51.768	-63.796	31.397	-41.025	405.054	81.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.06	1.52
407	1B	-33.689	-63.796	-11.797	-41.025	435.427	116.828	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.06	1.47
407	1C	51.768	55.313	31.397	25.261	170.473	73.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.06	0.64
407	1D	-33.689	55.313	-11.797	25.261	140.101	37.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	0.47
407	1I	46.692	-67.715	63.399	-77.826	462.188	168.565	4.52	11.31	4.52	11.31	0.45	0.09	1.28
407	1J	-28.613	-67.715	-43.799	-77.826	450.979	252.870	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.09	1.54
407	1K	46.692	59.232	63.399	62.061	186.025	209.246	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.09	0.79
407	1L	-28.613	59.232	-43.799	62.061	197.235	124.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.09	0.67
407	1Q	29.589	-34.711	31.037	-36.079	280.225	75.918	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	1.05
407	1R	-11.509	-34.711	-11.437	-36.079	286.245	113.045	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.05	1.03
407	1S	29.589	26.228	31.037	20.315	21.292	69.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	0.26
407	1T	-11.509	26.228	-11.437	20.315	15.272	32.294	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.05	0.12
407	2	16.372	2.329	13.912	-10.604	222.439	42.163	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.84
407	7	14.996	-2.932	13.879	-10.604	203.373	37.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.76
407	8	14.987	-2.927	13.886	-10.533	202.625	36.710	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.76

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=11.41 cmq/mq passo= 49 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

408	1A	59.173	-57.218	50.579	-30.232	287.774	158.724	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.06	1.08
408	1B	-46.917	-57.218	-22.417	-30.232	327.949	115.544	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.06	1.06
408	1C	59.173	48.585	50.579	20.685	164.851	49.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.06	0.62
408	1D	-46.917	48.585	-22.417	20.685	124.676	92.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.06	0.40

408	1I	41.414	-51.006	82.126	-48.682	286.117	372.410	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	1.40
408	1J	-29.159	-51.006	-53.964	-48.682	272.800	376.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	1.19
408	1K	41.414	-42.372	82.126	-39.135	109.702	309.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	1.16
408	1L	-29.159	42.372	-53.964	39.135	123.020	306.009	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.97
408	1Q	27.198	-28.742	44.117	-23.347	188.045	157.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	0.71
408	1R	-14.942	-28.742	-15.956	-23.347	189.551	154.648	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.68
408	1S	27.198	20.109	44.117	13.800	26.453	88.248	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	0.33
408	1T	-14.942	20.109	-15.956	13.800	24.947	91.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.33
408	2	18.050	-1.261	20.303	-6.237	159.872	37.183	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	0.60
408	7	14.439	-3.043	20.013	-6.311	138.434	39.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.52
408	8	14.453	-3.057	19.991	-6.286	138.447	39.264	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.52

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.10 cmq/mq passo= 69 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.28 cmq/mq passoy= 60 cm

409	1A	66.036	-42.129	56.957	-17.696	192.320	103.032	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.14	0.72
409	1B	-54.843	-42.129	-30.182	-17.696	261.267	39.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.14	0.83
409	1C	66.036	33.216	56.957	11.705	117.017	39.896	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.14	0.44
409	1D	-54.843	33.216	-30.182	11.705	48.071	103.878	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.14	0.35
409	1I	49.214	-31.692	68.919	-19.669	149.213	237.882	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.10	0.89
409	1J	-38.021	-31.692	-42.144	-19.669	182.146	201.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.10	0.66
409	1K	49.214	22.779	68.919	13.679	37.897	202.579	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.10	0.76
409	1L	-38.021	22.779	-42.144	13.679	4.964	238.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	0.78
409	1Q	30.442	-21.459	41.569	-11.631	130.130	84.794	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.06	0.49
409	1R	-19.249	-21.459	-14.794	-11.631	150.088	64.925	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	0.53
409	1S	30.442	12.545	41.569	5.640	5.839	65.770	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	0.25
409	1T	-19.249	12.545	-14.794	5.640	14.120	85.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	0.31
409	2	15.135	-2.306	18.566	-3.933	140.406	8.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.53
409	7	11.304	-3.765	17.526	-3.990	122.041	5.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.46
409	8	11.318	-3.796	17.516	-3.999	122.520	6.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.46

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)

447	1A	62.449	-17.467	56.035	-32.407	215.380	146.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.10	0.81
447	1B	-35.505	-17.467	-44.831	-32.407	212.570	91.046	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.10	0.71
447	1C	62.449	11.531	56.035	23.555	212.856	51.854	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.10	0.80
447	1D	-35.505	11.531	-44.831	23.555	215.665	3.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.10	0.72
447	1I	46.171	-13.867	73.172	-42.594	80.982	188.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.13	0.71
447	1J	-19.227	-13.867	-61.967	-42.594	43.591	133.691	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.13	0.41
447	1K	46.171	7.931	73.172	33.742	43.877	9.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.13	0.16
447	1L	-19.227	7.931	-61.967	33.742	81.268	45.634	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.13	0.29
447	1Q	37.617	-10.075	34.272	-21.730	75.607	124.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.06	0.47
447	1R	-10.673	-10.075	-23.068	-21.730	67.393	99.504	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.06	0.35
447	1S	37.617	4.139	34.272	12.879	67.679	43.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.06	0.25
447	1T	-10.673	4.139	-23.068	12.879	75.893	18.443	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.06	0.28
447	2	25.606	-5.472	4.186	-9.038	33.702	100.223	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	0.38
447	7	22.924	-4.899	5.870	-7.788	19.730	97.567	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	0.37
447	8	22.940	-4.908	5.905	-7.817	19.344	98.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	0.37

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)

448	1A	82.299	-46.564	44.997	-52.535	356.367	240.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	1.34
448	1B	-53.974	-46.564	-32.648	-52.535	387.003	200.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	1.23
448	1C	82.299	37.040	44.997	43.945	319.855	37.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.04	1.20
448	1D	-53.974	37.040	-32.648	43.945	289.219	77.382	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	0.92
448	1I	45.378	-25.485	61.329	-57.940	169.681	247.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.05	0.93
448	1J	-17.053	-25.485	-48.981	-57.940	96.692	207.570	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	0.67
448	1K	45.378	15.961	61.329	49.350	29.544	44.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	0.17
448	1L	-17.053	15.961	-48.981	49.350	102.533	84.762	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	0.36
448	1Q	43.227	-21.779	29.016	-29.365	157.032	163.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.62
448	1R	-14.902	-21.779	-16.667	-29.365	153.202	145.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.55
448	1S	43.227	12.255	29.016	20.775	86.054	17.075	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	0.32
448	1T	-14.902	12.255	-16.667	20.775	89.884	1.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.32
448	2	27.504	-11.549	5.074	-10.754	128.854	142.588	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.54
448	7	24.380	-9.361	6.680	-8.596	95.190	127.971	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.48
448	8	24.359	-9.330	6.692	-8.603	94.475	127.984	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.48

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.56 cmq/mq passo= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

453	1A	58.440	-76.637	52.955	-69.761	171.622	410.046	4.52	11.31	4.52	11.31	0.44	0.10	1.14
453	1B	-38.758	-76.637	-34.820	-69.761	247.003	366.591	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.10	1.23
453	1C	58.440	60.848	52.955	61.309	202.547	101.439	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.10	0.76
453	1D	-38.758	60.848	-34.820	61.309	127.166	144.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.10	0.49
453	1I	27.461	-35.881	52.435	-65.168	160.498	357.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.05	1.34
453	1J	-7.778	-35.881	-34.300	-65.168	34.879	303.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.05	1.02
453	1K	27.461	20.091	52.435	56.716	9.577	38.068	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.05	0.14
453	1L	-7.778	20.091	-34.300	56.716	116.042	92.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.05	0.42
453	1Q	28.564	-34.751	31.831	-35.690	94.383	257.848	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.05	0.97
453	1R	-8.881	-34.751	-13.696	-35.690	93.094	231.635	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.05	0.83
453	1S	28.564	18.962	31.831	27.238	48.637	33.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	0.18
453	1T	-8.881	18.962	-13.696	27.238	49.926	7.304	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.05	0.18
453	2	19.414	-20.735	13.421	-12.374	102.263	292.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.04	1.10
453	7	17.201	-16.687	13.243	-9.659	73.624	245.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	0.92
453	8	17.210	-16.612	13.239	-9.655	72.992	244.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.04	0.92

Spess.= 50.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/10 Ayyinf= -- Ayy-sup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.12 cmq/mq passoy= 55 cm

454	1A	71.864	-79.998	37.339	-64.561	416.118	359.239	4.52	11.31	4.52	4.52	0.94	0.10	1.35
454	1B	-81.231	-79.998	-19.442	-64.561	307.683	348.154	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.10	1.23
454	1C	71.864	66.729	37.339	60.707	25.098	151.937	11.31	4.52	4.52	4.52	0.88	0.10	0.57
454	1D	-81.231	66.729	-19.442	60.707	133.533	163.022	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.10	0.57
454	1I	20.776	-40.656	25.981	-56.817	117.481	233.812	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.04	0.88
454	1J	-30.143	-40.656	-8.085	-56.817	261.290	295.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	1.08
454	1K	20.776	27.386	25.981	52.963	21.295	99.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	0.38
454	1L	-30.143	27.386	-8.085	52.963	165.104	37.595	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.04	0.56
454	1Q	25.115	-35.988	22.298	-31.089	221.322	192.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	0.83

454	1R	-34.482	-35.988	-4.402	-31.089	220.078	203.032	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.05	0.75
454	1S	25.115	22.719	22.298	27.235	62.507	6.815	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	0.23
454	1T	-34.482	22.719	-4.402	27.235	61.263	3.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.05	0.21
454	2	-15.408	-19.302	14.538	-8.588	311.694	229.466	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.03	1.11
454	7	-11.360	-15.175	13.869	-6.164	262.213	189.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.95
454	8	-11.203	-15.100	13.880	-6.169	261.139	188.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.95
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= 1 d 24/10		Axxsup= 1 d 24/10		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx=10.27 cmq/mq	passox=	55 cm;	Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy=	8.87 cmq/mq	passoy=	63 cm		
459	1A	28.821	-38.632	16.602	-21.346	515.741	99.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.94
459	1B	-29.638	-38.632	-0.281	-21.346	388.317	151.590	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	1.32
459	1C	28.821	35.250	16.602	26.955	210.531	114.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.79
459	1D	-29.638	35.250	-0.281	26.955	337.956	62.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.15
459	1I	10.598	-20.603	14.696	-19.366	184.854	28.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.69
459	1J	-11.415	-20.603	1.624	-19.366	267.029	109.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.97
459	1K	10.598	17.222	14.696	24.976	89.243	71.973	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.34
459	1L	-11.415	17.222	1.624	24.976	7.069	8.510	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.03
459	1Q	11.525	-16.605	13.628	-9.858	232.248	33.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.87
459	1R	-12.342	-16.605	2.692	-9.858	220.524	69.751	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.80
459	1S	11.525	13.224	13.628	15.467	42.738	32.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.16
459	1T	-12.342	13.224	2.692	15.467	54.462	4.217	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.20
459	2	-5.052	-8.198	13.145	1.840	205.229	43.611	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.76
459	7	-2.931	-5.882	12.663	2.624	170.842	36.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.64
459	8	-2.816	-5.849	12.668	2.579	169.966	35.919	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.63
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx=12.73 cmq/mq	passox=	44 cm;	Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy=	--	passoy=	--		
460	1A	29.812	-16.618	20.764	-11.455	155.312	38.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.58
460	1B	-32.759	-16.618	-2.129	-11.455	40.552	39.246	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.15
460	1C	29.812	21.327	20.764	22.441	110.500	47.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.42
460	1D	-32.759	21.327	-2.129	22.441	4.260	46.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.17
460	1I	12.556	-9.613	16.361	-14.439	81.938	16.154	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.31
460	1J	-15.503	-9.613	2.275	-14.439	126.159	141.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.53
460	1K	12.556	14.322	16.361	25.424	24.893	149.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.56
460	1L	-15.503	14.322	2.275	25.424	69.114	24.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	0.25
460	1Q	12.271	-5.941	16.810	-5.941	78.072	15.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.29
460	1R	-15.218	-5.941	1.825	-5.941	68.381	40.621	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.24
460	1S	12.271	10.649	16.810	16.927	82.671	49.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.31
460	1T	-15.218	10.649	1.825	16.927	72.980	24.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.26
460	2	-6.561	1.734	15.436	8.555	198.049	8.615	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.73
460	7	-4.449	2.257	14.699	8.110	159.891	7.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.59
460	8	-4.319	2.242	14.694	8.033	158.828	7.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.59
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
464	1A	30.382	-9.625	52.709	-27.400	29.887	140.551	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.11	0.53
464	1B	-7.101	-9.625	-40.406	-27.400	29.394	116.769	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.11	0.39
464	1C	30.382	3.766	52.709	17.994	0.786	85.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.11	0.32
464	1D	-7.101	3.766	-40.406	17.994	0.293	61.641	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.11	0.20
464	1I	32.069	-11.000	49.725	-38.048	15.370	213.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.13	0.80
464	1J	-8.788	-11.000	-37.421	-38.048	24.558	157.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.13	0.52
464	1K	32.069	5.140	49.725	28.642	5.622	44.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.13	0.17
464	1L	-8.788	5.140	-37.421	28.642	14.810	10.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.13	0.05
464	1Q	24.146	-7.783	28.807	-20.914	17.876	148.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.08	0.56
464	1R	-0.865	-7.783	-16.503	-20.914	21.778	129.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	0.46
464	1S	24.146	1.924	28.807	11.508	8.402	72.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.27
464	1T	-0.865	1.924	-16.503	11.508	12.304	53.449	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.08	0.19
464	2	19.203	-3.802	-5.743	-8.424	11.606	144.273	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	0.53
464	7	18.110	-3.901	6.280	-7.597	1.709	140.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	0.53
464	8	18.129	-3.922	6.304	-7.633	1.931	141.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	0.53
Spess.=		50.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
465	1A	39.037	-11.584	46.751	-27.428	3.446	140.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.12	0.53
465	1B	-15.764	-11.584	-34.446	-27.428	42.971	184.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.12	0.62
465	1C	39.037	5.724	46.751	18.022	12.742	17.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.12	0.07
465	1D	-15.764	5.724	-34.446	18.022	26.784	62.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.12	0.21
465	1I	41.764	-13.958	41.919	-38.246	21.548	195.497	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.14	0.73
465	1J	-18.491	-13.958	-29.613	-38.246	41.765	269.727	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.14	0.92
465	1K	41.764	8.099	41.919	28.840	11.536	67.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.14	0.25
465	1L	-18.491	8.099	-29.613	28.840	51.777	6.758	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.14	0.18
465	1Q	28.838	-9.124	24.882	-20.991	4.769	146.365	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.08	0.55
465	1R	-5.565	-9.124	-12.576	-20.991	27.092	172.443	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.08	0.62
465	1S	28.838	3.264	24.882	11.585	3.137	29.811	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	0.11
465	1T	-5.565	3.264	-12.576	11.585	25.461	55.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.08	0.20
465	2	19.199	-3.803	-5.732	-8.422	11.558	144.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	0.53
465	7	18.101	-3.903	6.283	-7.594	1.760	140.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	0.53
465	8	18.125	-3.923	6.308	-7.632	1.979	141.484	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	0.53

GUSCI						
Gruppo	El.	NC	N, M	txy	Vz/Vrd1	Note
			IR	IR	IR	
6	269	1I	0.99	--	--	
6	305	1A	--	0.14	--	
6	338	1A	--	--	1.99	

VERIFICA PARETI VERTICALI ESTERNE

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
 Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **4** Tabella: **pareti verticali serbatoio**
 Descrizione: **Parete esterna 1**
 Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm
 Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**
 dxx base sup.: **16** mm dxx base inf.: **16** mm pxx: **15** cm dxx agg.: **16** mm pxx agg.: **10** cm
 dyy base sup.: **24** mm dyy base inf.: **24** mm pyy: **20** cm dyy agg.: **24** mm pyy agg.: **10** cm
 Orientamento armature: **rif. globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi
 Diametro staffe: **12** mm Numero braccia: **5**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
 L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrd1 > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.	Nxx ---	Mxx ---	Nyy ---	Myy ---	Vz (Mxx) ---	Vz (Myy) ---	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza			
	kN/15 cm	kN*m/15 cm	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/m		cmq /15 cm		cmq /20 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1	
1 1A	1.914	-0.086	0.062	-0.065	0.591	1.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01	
1 1B	-4.855	-0.086	-8.860	-0.065	0.276	1.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01	
1 1C	1.914	0.196	0.062	1.429	0.591	3.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02	
1 1D	-4.855	0.196	-8.860	1.429	0.276	3.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02	
1 1I	1.876	-0.080	-0.075	-0.217	0.381	0.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00	
1 1J	-4.816	-0.080	-8.723	-0.217	0.066	0.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00	
1 1K	1.876	0.190	-0.075	1.581	0.381	1.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01	
1 1L	-4.816	0.190	-8.723	1.581	0.066	1.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01	
1 1Q	2.040	-0.066	0.129	-0.324	0.467	0.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00	
1 1R	-4.981	-0.066	-8.928	-0.324	0.153	0.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00	
1 1S	2.040	0.177	0.129	1.688	0.467	0.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00	
1 1T	-4.981	0.177	-8.928	1.688	0.153	0.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00	
1 2	-3.904	0.087	-7.731	1.085	0.005	1.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01	
1 7	-3.145	0.086	-6.950	1.089	0.031	1.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01	
1 8	-3.148	0.080	-7.341	1.092	0.251	2.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01	
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
2 1A	2.062	-0.027	-0.028	0.013	0.010	1.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01	
2 1B	-4.828	-0.027	-9.151	0.013	0.306	1.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01	
2 1C	2.062	0.139	-0.028	1.304	0.010	0.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00	
2 1D	-4.828	0.139	-9.151	1.304	0.306	0.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00	
2 1I	2.047	-0.049	-0.019	-0.194	0.012	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01	
2 1J	-4.814	-0.049	-9.161	-0.194	0.303	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01	
2 1K	2.047	0.161	-0.019	1.511	0.012	0.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00	
2 1L	-4.814	0.161	-9.161	1.511	0.303	0.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00	
2 1Q	2.050	-0.054	-0.045	-0.285	0.171	1.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01	
2 1R	-4.816	-0.054	-9.135	-0.285	0.487	1.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01	
2 1S	2.050	0.166	-0.045	1.602	0.171	0.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00	
2 1T	-4.816	0.166	-9.135	1.602	0.487	0.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00	
2 2	-3.882	0.098	-8.108	1.008	0.297	2.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01	
2 7	-3.186	0.095	-7.423	1.027	0.298	2.116	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01	
2 8	-3.189	0.094	-7.770	1.031	0.384	2.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01	
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
3 1A	47.344	-2.213	55.090	-17.259	4.276	16.898	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.20	0.08	
3 1B	-31.326	-2.213	-43.278	-17.259	3.628	16.898	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.19	0.07	
3 1C	47.344	1.946	55.090	13.842	4.276	32.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.20	0.16	
3 1D	-31.326	1.946	-43.278	13.842	3.628	32.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.19	0.14	
3 1I	46.995	-2.093	38.013	-19.762	2.898	21.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.14	0.11	
3 1J	-30.977	-2.093	-26.201	-19.762	2.250	21.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.14	0.10	
3 1K	46.995	1.825	38.013	16.345	2.898	37.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.14	0.18	
3 1L	-30.977	1.825	-26.201	16.345	2.250	37.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.17	
3 1Q	28.442	-1.146	27.123	-10.486	1.891	6.315	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.09	0.03	
3 1R	-12.424	-1.146	-15.311	-10.486	1.243	6.315	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.09	0.03	
3 1S	28.442	0.878	27.123	7.069	1.891	22.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.11	
3 1T	-12.424	0.878	-15.311	7.069	1.243	22.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.09	0.10	
3 2	12.300	-0.154	11.395	-1.360	0.822	18.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.09	
3 7	10.711	-0.157	8.184	-1.779	0.710	15.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.08	
3 8	10.723	-0.158	8.137	-1.795	0.704	15.590	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.08	
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
4 1A	40.836	-3.238	44.272	-13.291	6.043	7.910	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.19	0.04	
4 1B	-25.674	-3.238	-34.600	-13.291	1.664	7.910	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.19	0.04	
4 1C	40.836	3.083	44.272	10.082	6.043	26.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.19	0.13	
4 1D	-25.674	3.083	-34.600	10.082	1.664	26.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.19	0.12	
4 1I	46.954	-3.275	54.968	-19.305	4.892	19.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.13	0.10	
4 1J	-31.793	-3.275	-45.296	-19.305	0.514	19.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.12	0.08	
4 1K	46.954	3.121	54.968	16.096	4.892	38.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.13	0.19	
4 1L	-31.793	3.121	-45.296	16.096	0.513	38.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.12	0.17	
4 1Q	26.659	-1.634	27.800	-9.335	3.742	2.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.08	0.02	
4 1R	-11.498	-1.634	-18.128	-9.335	0.637	2.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.08	0.01	
4 1S	26.659	1.480	27.800	6.126	3.742	21.892	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.08	0.11	
4 1T	-11.498	1.480	-18.128	6.126	0.637	21.892	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.08	0.10	
4 2	14.682	-0.156	12.104	-1.648	4.402	17.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.09	
4 7	13.185	-0.139	9.695	-1.916	1.280	16.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.08	
4 8	13.217	-0.140	9.665	-1.932	1.281	16.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.08	
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
5 1A	57.027	-2.428	67.945	-20.064	2.143	28.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.23	0.14	
5 1B	-36.440	-2.428	-97.900	-20.064	3.283	28.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.23	0.11	

5	1C	57.027	1.997	67.945	16.049	2.144	35.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.23	0.18
5	1D	-36.440	1.997	-97.900	16.049	3.282	35.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.23	0.13
5	1I	48.742	-1.900	39.401	-19.274	1.287	25.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.19	0.13
5	1J	-28.155	-1.900	-69.356	-19.274	2.426	25.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.19	0.10
5	1K	48.742	1.468	39.401	15.259	1.287	32.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.19	0.16
5	1L	-28.155	1.468	-69.356	15.259	2.425	32.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.19	0.13
5	1Q	32.383	-1.230	27.696	-11.493	0.610	13.335	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.14	0.07
5	1R	-11.796	-1.230	-57.651	-11.493	1.750	13.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.14	0.06
5	1S	32.383	0.799	27.696	7.478	0.611	20.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.14	0.10
5	1T	-11.796	0.799	-57.651	7.478	1.749	20.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.14	0.08
5	2	11.715	-0.086	-7.590	-1.131	0.675	15.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.08
5	7	12.895	-0.160	-12.773	-1.801	0.716	11.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.06
5	8	12.948	-0.162	-12.959	-1.820	0.720	11.749	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.06
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
6	1A	2.085	-0.013	0.101	-0.048	0.044	1.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
6	1B	-5.136	-0.013	-9.024	-0.048	0.192	1.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
6	1C	2.085	0.146	0.101	1.357	0.044	0.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
6	1D	-5.136	0.146	-9.024	1.357	0.192	0.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
6	1I	2.061	-0.026	0.050	-0.165	0.060	2.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
6	1J	-5.112	-0.026	-8.973	-0.165	0.207	2.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
6	1K	2.061	0.159	0.050	1.474	0.060	0.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
6	1L	-5.112	0.159	-8.973	1.474	0.207	0.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
6	1Q	2.174	-0.035	-0.059	-0.291	0.140	2.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
6	1R	-5.225	-0.035	-8.864	-0.291	0.287	2.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
6	1S	2.174	0.168	-0.059	1.601	0.140	0.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
6	1T	-5.225	0.168	-8.864	1.601	0.287	0.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
6	2	-3.888	0.123	-7.495	0.937	0.044	3.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
6	7	-3.248	0.118	-6.906	0.980	0.083	2.675	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
6	8	-3.302	0.122	-7.226	0.977	0.121	3.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
7	1A	45.834	-3.813	21.028	-20.117	0.725	30.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.14	0.15
7	1B	-24.522	-3.813	-133.161	-20.117	1.345	30.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.11
7	1C	45.834	3.281	21.028	16.315	0.725	37.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.14	0.19
7	1D	-24.522	3.281	-133.161	16.315	1.345	37.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.14	0.13
7	1I	40.432	-2.512	-0.189	-20.378	0.811	30.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.13	0.15
7	1J	-19.120	-2.512	-111.944	-20.378	1.430	30.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.13	0.11
7	1K	40.432	1.980	-0.189	16.576	0.811	37.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.13	0.19
7	1L	-19.120	1.980	-111.944	16.576	1.430	37.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.14
7	1Q	31.496	-1.856	5.880	-11.590	0.466	14.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.12	0.07
7	1R	-10.184	-1.856	-118.013	-11.590	1.085	14.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.12	0.05
7	1S	31.496	1.324	5.880	7.787	0.466	21.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.12	0.11
7	1T	-10.184	1.324	-118.013	7.787	1.085	21.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.08
7	2	13.629	0.122	-66.626	-0.818	2.090	17.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.07
7	7	14.254	-0.203	-70.504	-1.570	1.113	13.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.05
7	8	14.309	-0.205	-71.012	-1.587	1.116	13.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.05
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
8	1A	2.128	-0.021	0.178	-0.099	0.223	1.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
8	1B	-5.117	-0.021	-9.090	-0.099	0.077	1.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
8	1C	2.128	0.154	0.178	1.414	0.223	0.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
8	1D	-5.117	0.154	-9.090	1.414	0.077	0.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
8	1I	2.123	-0.020	0.097	-0.130	0.177	2.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
8	1J	-5.112	-0.020	-9.009	-0.130	0.030	2.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
8	1K	2.123	0.152	0.097	1.445	0.177	0.446	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
8	1L	-5.112	0.152	-9.009	1.445	0.030	0.446	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
8	1Q	2.160	-0.039	-0.035	-0.300	0.335	2.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
8	1R	-5.148	-0.039	-8.876	-0.300	0.189	2.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
8	1S	2.160	0.172	-0.035	1.614	0.335	0.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
8	1T	-5.148	0.172	-8.876	1.614	0.189	0.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
8	2	-3.795	0.103	-7.553	0.881	0.354	3.936	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
8	7	-3.231	0.101	-7.021	0.943	0.270	3.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
8	8	-3.311	0.106	-7.396	0.943	0.314	3.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
9	1A	40.089	-2.639	-1.413	-20.401	1.140	30.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.13	0.15
9	1B	-18.897	-2.639	-110.566	-20.401	1.272	30.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.13	0.11
9	1C	40.089	2.100	-1.413	16.633	1.140	38.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.13	0.19
9	1D	-18.897	2.100	-110.566	16.633	1.272	38.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.14
9	1I	45.767	-3.969	17.623	-20.143	1.218	30.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.15	0.15
9	1J	-24.575	-3.969	-129.602	-20.143	1.350	30.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.10
9	1K	45.767	3.429	17.623	16.375	1.218	37.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.15	0.19
9	1L	-24.575	3.429	-129.602	16.375	1.350	37.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.14	0.13
9	1Q	31.394	-1.932	4.844	-11.547	0.760	14.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.12	0.07

10	1S	2.081	0.170	-0.009	1.629	0.467	0.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
10	1T	-4.918	0.170	-9.306	1.629	0.238	0.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
10	2	-3.204	0.073	-7.415	0.864	0.386	4.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
10	7	-2.774	0.080	-7.014	0.944	0.322	3.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
10	8	-2.792	0.080	-7.380	0.951	0.397	3.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1A	48.406	-2.591	32.513	-18.628	14.101	27.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.22	0.14
11	1B	-25.353	-2.591	-83.032	-18.628	16.500	27.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.21	0.11
11	1C	48.406	2.235	32.513	14.255	14.101	28.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.22	0.14
11	1D	-25.353	2.235	-83.032	14.255	16.500	28.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.21	0.11
11	1I	57.575	-3.046	54.244	-19.898	13.956	33.548	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.24	0.17
11	1J	-34.522	-3.046	-104.763	-19.898	16.645	33.548	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.24	0.12
11	1K	57.575	2.689	54.244	15.525	13.956	34.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.24	0.17
11	1L	-34.522	2.689	-104.763	15.525	16.645	34.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.24	0.13
11	1Q	33.855	-1.570	18.182	-11.426	14.688	16.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.17	0.09
11	1R	-10.801	-1.570	-68.702	-11.426	15.913	16.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.17	0.09
11	1S	33.855	1.214	18.182	7.053	14.688	17.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.17	0.09
11	1T	-10.801	1.214	-68.702	7.053	15.913	17.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.17	0.09
11	2	17.863	-0.118	-39.218	-1.236	26.075	9.894	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.05
11	7	17.267	-0.167	-37.345	-1.976	23.898	6.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.11	0.14
11	8	17.322	-0.169	-37.600	-1.996	23.977	6.610	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.11	0.14
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
12	1A	2.044	-0.106	0.057	-0.130	0.363	2.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
12	1B	-5.105	-0.106	-9.236	-0.130	0.137	2.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
12	1C	2.044	0.219	0.057	1.499	0.363	3.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02
12	1D	-5.105	0.219	-9.236	1.499	0.137	3.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02
12	1I	2.073	-0.124	0.106	-0.223	0.402	4.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
12	1J	-5.134	-0.124	-9.285	-0.223	0.177	4.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
12	1K	2.073	0.237	0.106	1.592	0.402	5.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
12	1L	-5.134	0.237	-9.285	1.592	0.177	5.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
12	1Q	2.123	-0.088	0.108	-0.345	0.358	1.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
12	1R	-5.184	-0.088	-9.287	-0.345	0.133	1.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
12	1S	2.123	0.201	0.108	1.715	0.358	2.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
12	1T	-5.184	0.201	-9.287	1.715	0.133	2.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
12	2	-3.506	0.055	-7.742	0.881	0.777	4.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
12	7	-3.088	0.067	-7.266	0.968	0.683	3.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
12	8	-3.199	0.062	-7.795	0.969	1.261	3.270	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
13	1A	47.986	-2.111	28.627	-19.294	2.710	24.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.18	0.12
13	1B	-28.697	-2.111	-49.494	-19.294	1.211	24.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.18	0.10
13	1C	47.986	1.667	28.627	15.382	2.710	33.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.18	0.16
13	1D	-28.697	1.667	-49.494	15.382	1.211	33.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.18	0.14
13	1I	56.254	-2.879	64.872	-19.496	3.910	26.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.23	0.13
13	1J	-36.966	-2.879	-85.739	-19.496	2.411	26.193	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.22	0.10
13	1K	56.254	2.435	64.872	15.584	3.910	34.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.23	0.17
13	1L	-36.966	2.435	-85.739	15.584	2.411	34.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.22	0.13
13	1Q	31.474	-1.397	24.251	-11.279	2.067	11.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.13	0.06
13	1R	-12.185	-1.397	-45.118	-11.279	0.567	11.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.13	0.05
13	1S	31.474	0.952	24.251	7.367	2.067	20.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.13	0.10
13	1T	-12.185	0.952	-45.118	7.367	0.567	20.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.13	0.09
13	2	15.348	-0.216	-16.355	-0.862	0.972	15.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.07
13	7	14.708	-0.254	-15.583	-1.631	1.092	12.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.06
13	8	14.763	-0.256	-15.736	-1.649	1.088	12.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.06
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
14	1A	2.100	-0.049	0.169	-0.204	0.328	0.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
14	1B	-5.010	-0.049	-9.048	-0.204	0.327	0.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
14	1C	2.100	0.172	0.169	1.600	0.328	1.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
14	1D	-5.010	0.172	-9.048	1.600	0.327	1.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
14	1I	2.108	-0.045	0.017	0.000	0.466	0.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
14	1J	-5.017	-0.045	-8.896	0.000	0.465	0.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
14	1K	2.108	0.169	0.017	1.396	0.466	1.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
14	1L	-5.017	0.169	-8.896	1.396	0.465	1.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
14	1Q	2.146	-0.060	0.059	-0.311	0.445	0.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
14	1R	-5.056	-0.060	-8.938	-0.311	0.444	0.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
14	1S	2.146	0.183	0.059	1.708	0.445	0.612	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
14	1T	-5.056	0.183	-8.938	1.708	0.444	0.612	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
14	2	-3.004	0.083	-7.055	0.913	0.093	4.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
14	7	-2.656	0.089	-6.654	0.996	0.088	3.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
14	8	-2.683	0.086	-7.095	1.005	0.210	3.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
15	1A	47.252	-1.977	43.080	-19.752	2.971	21.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.14	0.11
15	1B	-31.168	-1.977	-31.882	-19.752	1.955	21.340	2.01						

16	1A	1.991	-0.033	-0.136	-0.187	0.088	1.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
16	1B	-4.834	-0.033	-8.903	-0.187	0.200	1.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
16	1C	1.991	0.162	-0.136	1.525	0.088	0.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
16	1D	-4.834	0.162	-8.903	1.525	0.200	0.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
16	1I	2.013	-0.016	-0.015	-0.009	0.020	1.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
16	1J	-4.856	-0.016	-9.025	-0.009	0.268	1.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
16	1K	2.013	0.145	-0.015	1.347	0.020	0.007	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
16	1L	-4.856	0.145	-9.025	1.347	0.269	0.007	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
16	1Q	2.038	-0.045	-0.101	-0.292	0.156	1.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
16	1R	-4.882	-0.045	-8.939	-0.292	0.444	1.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
16	1S	2.038	0.174	-0.101	1.630	0.156	0.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
16	1T	-4.882	0.174	-8.939	1.630	0.445	0.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
16	2	-2.883	0.106	-6.706	0.834	0.279	5.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
16	7	-2.618	0.106	-6.533	0.929	0.279	3.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
16	8	-2.646	0.109	-6.866	0.933	0.363	4.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
17	1A	46.269	-2.240	44.304	-20.214	1.955	22.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.13	0.11
17	1B	-30.300	-2.240	-33.295	-20.214	2.481	22.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.12	0.10
17	1C	46.269	1.998	44.304	16.808	1.955	38.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.13	0.19
17	1D	-30.300	1.998	-33.295	16.808	2.481	38.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.12	0.17
17	1I	40.977	-2.027	47.832	-13.503	3.494	8.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.20	0.04
17	1J	-25.008	-2.027	-36.823	-13.503	4.020	8.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.20	0.04
17	1K	40.977	1.785	47.832	10.096	3.494	24.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.20	0.12
17	1L	-25.008	1.785	-36.823	10.096	4.020	24.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.20	0.11
17	1Q	26.721	-1.137	26.645	-9.720	1.175	4.360	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.09	0.02
17	1R	-10.753	-1.137	-15.635	-9.720	1.701	4.360	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.09	0.02
17	1S	26.721	0.895	26.645	6.314	1.175	20.715	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.09	0.10
17	1T	-10.753	0.895	-15.635	6.314	1.701	20.715	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.09	0.10
17	2	9.990	0.030	9.344	-0.100	0.361	23.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.12
17	7	10.608	-0.053	8.446	-1.034	0.361	19.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.09
17	8	10.638	-0.055	8.423	-1.050	0.364	19.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.09

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
18	1A	1.798	-0.023	-0.390	-0.190	0.104	2.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
18	1B	-4.827	-0.023	-8.406	-0.190	0.069	2.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
18	1C	1.798	0.161	-0.390	1.500	0.104	0.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
18	1D	-4.827	0.161	-8.406	1.500	0.069	0.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
18	1I	1.822	-0.001	-0.165	0.073	0.011	1.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
18	1J	-4.850	-0.001	-8.630	0.073	0.046	1.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
18	1K	1.822	0.139	-0.165	1.237	0.011	0.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
18	1L	-4.850	0.139	-8.630	1.237	0.046	0.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
18	1Q	2.044	-0.030	-0.291	-0.268	0.064	2.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
18	1R	-5.073	-0.030	-8.504	-0.268	0.099	2.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
18	1S	2.044	0.168	-0.291	1.578	0.064	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
18	1T	-5.073	0.168	-8.504	1.578	0.099	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
18	2	-2.941	0.111	-6.266	0.774	0.007	5.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
18	7	-2.720	0.112	-6.182	0.882	0.010	3.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
18	8	-2.804	0.118	-6.506	0.876	0.021	4.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
19	1A	49.443	-2.378	40.405	-21.035	1.009	28.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.15	0.14
19	1B	-29.037	-2.378	-70.330	-21.035	2.002	28.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	0.12
19	1C	49.443	1.939	40.405	17.015	1.009	35.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.15	0.18
19	1D	-29.037	1.939	-70.330	17.015	2.002	35.552	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.15	0.14
19	1I	45.015	-2.042	67.625	-10.467	2.281	7.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.24	0.04
19	1J	-24.608	-2.042	-97.550	-10.467	3.274	7.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.23	0.03
19	1K	45.015	1.603	67.625	6.447	2.281	13.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.24	0.07
19	1L	-24.608	1.603	-97.550	6.447	3.274	13.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.23	0.05
19	1Q	29.694	-1.253	27.783	-9.686	0.620	9.134	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.13	0.05
19	1R	-9.287	-1.253	-57.708	-9.686	1.613	9.135	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.13	0.04
19	1S	29.694	0.814	27.783	5.666	0.620	15.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.13	0.08
19	1T	-9.287	0.814	-57.708	5.666	1.613	15.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.13	0.07
19	2	12.886	-0.074	-12.106	-0.273	0.433	19.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.09
19	7	13.545	-0.168	-15.470	-1.306	0.527	13.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.07
19	8	13.598	-0.170	-15.652	-1.324	0.531	13.810	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.07

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
20	1A	1.613	-0.029	-0.677	-0.182	0.116	1.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
20	1B	-4.558	-0.029	-8.204	-0.182	0.119	1.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
20	1C	1.613	0.163	-0.677	1.510	0.116	0.362	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
20	1D	-4.558	0.163	-8.204	1.510	0.119	0.362	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
20	1I	1.653	-0.000	-0.383	0.142	0.201	1.401	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
20	1J	-4.598	-0.000	-8.498	0.142	0.034	1.401	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
20	1K	1.653	0.135	-0.383	1.186	0.201	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
20	1L	-4.598	0.135	-8.498	1.186	0.034	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
20	1Q	1.903	-0.040	-0.330	-0.256	0.377	1.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
20	1R	-4.847	-0.040	-8.550	-0.256	0.142	1.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
20	1S	1.903	0.175	-0.330	1.584	0.377	0.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
20	1T	-4.847	0.175	-8.550	1.584	0.142	0.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
20	2	-2.684	0.099	-6.244	0.784	0.389	5.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
20	7	-2.547	0.104	-6.222	0.895	0.326	4.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
20	8	-2.616	0.108	-6.583	0.895	0.394	4.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
21	1A	45.295	-3.729	6.300	-21.969	0.190	33.622	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	0.17
21	1B	-24.094	-3.729	-118.071	-21.969	0.806	33.622	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.11	0.12
21	1C	45.295	3.194	6.300	18.163	0.188	40.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.12	0.20
21	1D	-24.094	3.194	-118.071	18.163	0.808	40.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.15
21	1I	35.353	-2.711	21.362	-9.175	0.824	8.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.15	0.04
21	1J	-14.152	-2.711	-133.133	-9.175	1.441	8.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.15	0.03
21	1K	35.353	2.176	21.362	5.369	0.822	15.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.15	0.08
21	1L	-14.152	2.176	-133.133	5.369	1.442	15.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.15	0.05

21	1Q	30.131	-1.884	7.480	-9.431	0.341	9.965	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.12	0.05
21	1R	-8.930	-1.884	-119.250	-9.431	0.959	9.965	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.12	0.04
21	1S	30.131	1.349	7.480	5.625	0.340	17.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.12	0.09
21	1T	-8.930	1.349	-119.250	5.625	0.960	17.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.12	0.06
21	2	12.989	0.131	-63.953	0.216	2.192	21.614	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.09
21	7	13.837	-0.161	-68.801	-1.070	1.174	15.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.06
21	8	13.892	-0.163	-69.308	-1.088	1.177	15.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.06
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
22	1A	1.406	-0.030	-1.071	-0.157	0.180	1.400	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
22	1B	-4.291	-0.030	-8.063	-0.157	0.043	1.400	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
22	1C	1.406	0.144	-1.071	1.503	0.180	0.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
22	1D	-4.291	0.144	-8.063	1.503	0.043	0.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
22	1I	1.456	-0.001	-0.736	0.207	0.185	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
22	1J	-4.341	-0.001	-8.397	0.207	0.039	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
22	1K	1.456	0.116	-0.736	1.140	0.185	0.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
22	1L	-4.341	0.116	-8.397	1.140	0.039	0.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
22	1Q	1.798	-0.039	-0.451	-0.231	0.409	0.971	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
22	1R	-4.682	-0.039	-8.683	-0.231	0.186	0.971	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
22	1S	1.798	0.153	-0.451	1.578	0.409	0.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
22	1T	-4.682	0.153	-8.683	1.578	0.186	0.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
22	2	-2.424	0.069	-6.430	0.811	0.350	5.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
22	7	-2.368	0.078	-6.437	0.919	0.297	3.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
22	8	-2.420	0.076	-6.880	0.924	0.361	4.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
23	1A	1.406	-0.030	-1.070	-0.157	0.044	1.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
23	1B	-4.290	-0.030	-8.064	-0.157	0.180	1.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
23	1C	1.406	0.144	-1.070	1.503	0.044	0.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
23	1D	-4.290	0.144	-8.064	1.503	0.180	0.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
23	1I	1.455	-0.001	-0.735	0.207	0.039	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
23	1J	-4.338	-0.001	-8.399	0.207	0.185	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
23	1K	1.455	0.116	-0.735	1.140	0.039	0.971	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
23	1L	-4.338	0.116	-8.399	1.140	0.185	0.971	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
23	1Q	1.798	-0.039	-0.451	-0.231	0.186	0.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
23	1R	-4.681	-0.039	-8.683	-0.231	0.410	0.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
23	1S	1.798	0.153	-0.451	1.577	0.186	0.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
23	1T	-4.681	0.153	-8.683	1.577	0.410	0.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
23	2	-2.424	0.069	-6.430	0.811	0.353	5.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
23	7	-2.367	0.077	-6.436	0.919	0.300	3.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
23	8	-2.420	0.076	-6.881	0.924	0.365	4.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
24	1A	49.392	-2.379	40.390	-21.039	2.001	28.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.15	0.14
24	1B	-28.999	-2.379	-70.422	-21.039	1.003	28.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	0.12
24	1C	49.392	1.940	40.390	17.023	2.000	35.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.15	0.18
24	1D	-28.999	1.940	-70.422	17.023	1.004	35.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.15	0.14
24	1I	45.006	-2.042	67.654	-10.484	3.270	7.135	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.24	0.04
24	1J	-24.613	-2.042	-97.687	-10.484	2.273	7.135	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.23	0.03
24	1K	45.006	1.602	67.654	6.468	3.270	13.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.24	0.07
24	1L	-24.613	1.602	-97.687	6.468	2.274	13.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.23	0.05
24	1Q	29.687	-1.253	27.823	-9.691	1.614	9.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.13	0.05
24	1R	-9.294	-1.253	-57.856	-9.691	0.617	9.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.13	0.04
24	1S	29.687	0.814	27.823	5.674	1.614	15.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.13	0.08
24	1T	-9.294	0.814	-57.856	5.674	0.617	15.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.13	0.07
24	2	12.884	-0.074	-12.164	-0.271	0.435	19.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.09
24	7	13.541	-0.168	-15.534	-1.302	0.529	13.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.07
24	8	13.593	-0.170	-15.716	-1.322	0.534	13.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.07
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
25	1A	1.611	-0.029	-0.682	-0.180	0.119	1.951	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
25	1B	-4.556	-0.029	-8.199	-0.180	0.117	1.951	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
25	1C	1.611	0.163	-0.682	1.508	0.119	0.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
25	1D	-4.556	0.163	-8.199	1.508	0.117	0.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
25	1I	1.654	-0.000	-0.387	0.142	0.035	1.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
25	1J	-4.598	-0.000	-8.493	0.142	0.202	1.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
25	1K	1.654	0.135	-0.387	1.186	0.035	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
25	1L	-4.598	0.135	-8.493	1.186	0.202	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
25	1Q	1.902	-0.040	-0.333	-0.256	0.142	1.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
25	1R	-4.846	-0.040	-8.548	-0.256	0.378	1.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
25	1S	1.902	0.174	-0.333	1.584	0.142	0.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
25	1T	-4.846	0.174	-8.548	1.584	0.378	0.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
25	2	-2.684	0.099	-6.245	0.784	0.391	5.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
25	7	-2.547	0.103	-6.223	0.895	0.327	4.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
25	8	-2.615	0.108	-6.584	0.895	0.395	4.402	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1													

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
27	1A	1.797	-0.023	-0.390	-0.190	0.069	2.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
27	1B	-4.828	-0.023	-8.406	-0.190	0.104	2.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
27	1C	1.797	0.161	-0.390	1.500	0.069	0.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
27	1D	-4.828	0.161	-8.406	1.500	0.104	0.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
27	1I	1.821	-0.001	-0.166	0.073	0.046	1.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
27	1J	-4.852	-0.001	-8.630	0.073	0.011	1.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
27	1K	1.821	0.139	-0.166	1.237	0.046	0.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
27	1L	-4.852	0.139	-8.630	1.237	0.011	0.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
27	1Q	2.043	-0.030	-0.292	-0.268	0.099	2.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
27	1R	-5.074	-0.030	-8.504	-0.268	0.064	2.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
27	1S	2.043	0.167	-0.292	1.578	0.099	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
27	1T	-5.074	0.167	-8.504	1.578	0.064	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
27	2	-2.942	0.111	-6.266	0.774	0.007	5.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
27	7	-2.722	0.112	-6.182	0.882	0.010	3.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
27	8	-2.805	0.118	-6.506	0.877	0.021	4.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
28	1A	47.237	-1.978	43.088	-19.744	1.956	21.301	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.14	0.11
28	1B	-31.187	-1.978	-31.869	-19.744	2.968	21.301	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.14	0.10
28	1C	47.237	1.714	43.088	16.338	1.955	37.372	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.14	0.19
28	1D	-31.187	1.714	-31.869	16.338	2.969	37.372	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.17
28	1I	47.387	-2.326	54.061	-17.087	3.266	16.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.20	0.08
28	1J	-31.337	-2.326	-42.842	-17.087	4.278	16.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.19	0.07
28	1K	47.387	2.062	54.061	13.681	3.265	32.479	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.20	0.16
28	1L	-31.337	2.062	-42.842	13.681	4.279	32.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.19	0.14
28	1Q	28.419	-1.154	27.857	-10.432	0.986	6.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.09	0.03
28	1R	-12.369	-1.154	-16.639	-10.432	1.999	6.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.09	0.03
28	1S	28.419	0.890	27.857	7.026	0.986	22.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.11
28	1T	-12.369	0.890	-16.639	7.026	1.999	22.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.09	0.10
28	2	13.216	-0.093	11.820	-0.405	0.981	21.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.11
28	7	12.559	-0.133	10.006	-1.222	0.888	17.914	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.09
28	8	12.596	-0.135	9.975	-1.240	0.887	17.821	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.09
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
29	1A	1.989	-0.032	-0.137	-0.187	0.200	1.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
29	1B	-4.836	-0.032	-8.904	-0.187	0.088	1.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
29	1C	1.989	0.162	-0.137	1.525	0.200	0.385	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
29	1D	-4.836	0.162	-8.904	1.525	0.088	0.385	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
29	1I	2.012	-0.016	-0.015	-0.009	0.269	1.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
29	1J	-4.858	-0.016	-9.026	-0.009	0.020	1.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
29	1K	2.012	0.145	-0.015	1.347	0.268	0.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
29	1L	-4.858	0.145	-9.026	1.347	0.020	0.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
29	1Q	2.037	-0.045	-0.102	-0.292	0.445	1.657	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
29	1R	-4.884	-0.045	-8.940	-0.292	0.156	1.657	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
29	1S	2.037	0.174	-0.102	1.630	0.444	0.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
29	1T	-4.884	0.174	-8.940	1.630	0.156	0.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
29	2	-2.884	0.106	-6.706	0.834	0.278	5.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
29	7	-2.619	0.106	-6.532	0.929	0.278	3.687	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
29	8	-2.647	0.109	-6.865	0.933	0.362	4.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
30	1A	47.975	-2.110	28.660	-19.285	1.195	24.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.18	0.12
30	1B	-28.718	-2.110	-49.406	-19.285	2.722	24.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.18	0.10
30	1C	47.975	1.667	28.660	15.389	1.195	33.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.18	0.16
30	1D	-28.718	1.667	-49.406	15.389	2.722	33.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.18	0.14
30	1I	56.244	-2.878	64.925	-19.487	2.391	26.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.23	0.13
30	1J	-36.987	-2.878	-85.671	-19.487	3.918	26.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.22	0.10
30	1K	56.244	2.436	64.925	15.591	2.391	34.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.23	0.17
30	1L	-36.987	2.436	-85.671	15.591	3.918	34.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.22	0.14
30	1Q	31.476	-1.395	24.306	-11.267	0.551	11.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.13	0.06
30	1R	-12.219	-1.395	-45.053	-11.267	2.077	11.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.13	0.05
30	1S	31.476	0.952	24.306	7.371	0.551	20.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.13	0.10
30	1T	-12.219	0.952	-45.053	7.371	2.077	20.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.13	0.09
30	2	15.322	-0.214	-16.261	-0.849	0.995	15.931	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.07
30	7	14.679	-0.252	-15.467	-1.616	1.116	12.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.06
30	8	14.737	-0.254	-15.638	-1.636	1.110	12.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.06
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
31	1A	2.099	-0.049	0.169	-0.204	0.325	0.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
31	1B	-5.012	-0.049	-9.048	-0.204	0.326	0.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
31	1C	2.099	0.172	0.169	1.600	0.325	1.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
31	1D	-5.012	0.172	-9.048	1.600	0.326	1.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
31	1I	2.106	-0.045	0.017	0.001	0.463	0.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
31	1J	-5.019	-0.045	-8.896	0.001	0.464	0.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
31	1K	2.106	0.168	0.017	1.396	0.463	1.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
31	1L	-5.019	0.168	-8.896	1.396	0.464	1.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
31	1Q	2.145	-0.060	0.060	-0.311	0.443	0.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
31	1R	-5.058	-0.060	-8.938	-0.311	0.445	0.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
31	1S	2.145	0.183	0.060	1.708	0.443	0.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
31	1T	-5.058	0.183	-8.938	1.708	0.445	0.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
31	2	-3.006	0.084	-7.056	0.913	0.091	4.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
31	7	-2.659	0.089	-6.655	0.997	0.087	3.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
31	8	-2.686	0.086	-7.096	1.005	0.208	3.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
32	1A	48.362	-2.592	32.724	-18.618	16.536	27.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.22	0.14
32	1B	-25.364	-2.592	-83.005	-18.618	14.142	27.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.21	0.11
32	1C	48.362	2.239	32.724	14.262	16.536	28.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.22	0.14
32	1D	-25.364	2.239	-83.005	14.262	14.142	28.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.21	0.11
32	1I	57.494	-3.044	54.455	-19.887	16.678	33.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.24	0.17
32	1J	-34.496	-3.044	-104.736	-19.887	14.000	33.473							

32	1K	57.494	2.691	54.455	15.531	16.678	34.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.24	0.17
32	1L	-34.496	2.691	-104.736	15.531	14.000	34.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.24	0.13
32	1Q	33.809	-1.569	18.347	-11.413	15.949	16.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.17	0.09
32	1R	-10.811	-1.569	-68.628	-11.413	14.729	16.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.17	0.08
32	1S	33.809	1.216	18.347	7.057	15.949	17.419	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.17	0.09
32	1T	-10.811	1.216	-68.628	7.057	14.729	17.419	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.17	0.08
32	2	17.826	-0.115	-39.043	-1.221	26.155	10.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.15
32	7	17.217	-0.163	-37.125	-1.959	23.941	6.887	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.14
32	8	17.286	-0.166	-37.419	-1.981	24.032	6.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.11	0.14
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
33	1A	2.041	-0.106	0.060	-0.129	0.137	2.855	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
33	1B	-5.108	-0.106	-9.246	-0.129	0.357	2.855	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
33	1C	2.041	0.219	0.060	1.500	0.137	3.919	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02
33	1D	-5.108	0.219	-9.246	1.500	0.357	3.919	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02
33	1I	2.071	-0.124	0.105	-0.222	0.177	4.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
33	1J	-5.137	-0.124	-9.291	-0.222	0.397	4.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
33	1K	2.071	0.237	0.105	1.592	0.177	5.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
33	1L	-5.137	0.237	-9.291	1.592	0.397	5.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
33	1Q	2.121	-0.088	0.107	-0.345	0.133	1.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
33	1R	-5.187	-0.088	-9.294	-0.345	0.354	1.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
33	1S	2.121	0.201	0.107	1.715	0.133	2.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
33	1T	-5.187	0.201	-9.294	1.715	0.354	2.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
33	2	-3.511	0.055	-7.748	0.882	0.774	4.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
33	7	-3.093	0.067	-7.271	0.968	0.680	3.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
33	8	-3.205	0.062	-7.802	0.970	1.261	3.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
34	1A	40.037	-2.636	-1.165	-20.371	1.272	30.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.13	0.15
34	1B	-18.909	-2.636	-110.366	-20.371	1.140	30.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.13	0.11
34	1C	40.037	2.100	-1.165	16.621	1.272	38.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.13	0.19
34	1D	-18.909	2.100	-110.366	16.621	1.140	38.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.14
34	1I	45.752	-3.968	17.823	-20.128	1.350	30.029	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.15	0.15
34	1J	-24.624	-3.968	-129.354	-20.128	1.218	30.029	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.10
34	1K	45.752	3.431	17.823	16.377	1.350	37.825	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.15	0.19
34	1L	-24.624	3.431	-129.354	16.377	1.218	37.825	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.14	0.13
34	1Q	31.357	-1.930	5.068	-11.528	0.892	13.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.12	0.07
34	1R	-10.229	-1.930	-116.599	-11.528	0.760	13.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.12	0.05
34	1S	31.357	1.394	5.068	7.778	0.892	21.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.12	0.11
34	1T	-10.229	1.394	-116.599	7.778	0.760	21.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.08
34	2	14.981	-0.198	-77.326	-0.675	1.000	16.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.07
34	7	15.002	-0.269	-76.661	-1.467	0.717	12.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.05
34	8	15.068	-0.272	-77.224	-1.486	0.710	12.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.05
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
35	1A	2.163	-0.040	0.160	-0.157	0.056	1.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
35	1B	-5.002	-0.040	-9.471	-0.157	0.288	1.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
35	1C	2.163	0.154	0.160	1.486	0.056	0.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
35	1D	-5.002	0.154	-9.471	1.486	0.288	0.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
35	1I	2.148	-0.033	0.018	-0.083	0.014	1.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
35	1J	-4.987	-0.033	-9.329	-0.083	0.245	1.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
35	1K	2.148	0.147	0.018	1.412	0.014	0.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
35	1L	-4.987	0.147	-9.329	1.412	0.245	0.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
35	1Q	2.080	-0.056	-0.000	-0.301	0.235	1.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
35	1R	-4.919	-0.056	-9.311	-0.301	0.467	1.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
35	1S	2.080	0.170	-0.000	1.630	0.235	0.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
35	1T	-4.919	0.170	-9.311	1.630	0.467	0.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
35	2	-3.205	0.073	-7.413	0.864	0.389	4.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
35	7	-2.777	0.080	-7.012	0.945	0.324	3.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
35	8	-2.794	0.080	-7.378	0.952	0.399	3.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
36	1A	45.809	-3.812	21.213	-20.103	1.356	30.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.14	0.15
36	1B	-24.564	-3.812	-132.867	-20.103	0.737	30.413	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.10
36	1C	45.809	3.284	21.213	16.318	1.352	37.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.14	0.19
36	1D	-24.564	3.284	-132.867	16.318	0.741	37.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.14	0.13
36	1I	40.404	-2.510	0.094	-20.349	1.438	30.715	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.13	0.15
36	1J	-19.159	-2.510	-111.747	-20.349	0.821	30.714	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.13	0.11
36	1K	40.404	1.981	0.094	16.565	1.436	37.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.13	0.19
36	1L	-19.159	1.981	-111.747	16.565	0.822	38.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.14
36	1Q	31.466	-1.854	6.117	-11.570	1.089	14.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.12	0.07
36	1R	-10.220	-1.854	-117.770	-11.570	0.472	14.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.12	0.05
36	1S	31.466	1.326	6.117	7.786	1.088	21.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.12	0.11
36	1T	-10.220	1.326	-117.770	7.786	0.474	21.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.08
36	2	13.583	0.124	-66.264	-0.803	2.100	17.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.07
36	7	14.195	-0.199	-70.075	-1.552	1.125	13.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.05
36	8	14.260	-0.202	-70.639	-1.572	1.124	13.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.05
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
37	1A	2.136	-0.021	0.176	-0.099	0.077	1.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
37	1B	-5.125	-0.021	-9.085	-0.099	0.220	1.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
37	1C	2.136	0.154	0.176	1.414	0.077	0.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
37	1D	-5.125	0.154	-9.085	1.414	0.220	0.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
37	1I	2.128	-0.020	0.098	-0.130	0.031	2.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
37	1J	-5.118	-0.020	-9.007	-0.130	0.174	2.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
37	1K	2.128	0.152	0.098	1.445	0.031	0.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
37	1L	-5.118	0.152	-9.007	1.445	0.174	0.447	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
37	1Q	2.162	-0.039	-0.041	-0.300	0.190	2.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
37	1R	-5.152	-0.039	-8.868	-0.300	0.333	2.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
37	1S	2.162	0.172	-0.041	1.615	0.189	0.546	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00

37	8	-3.312	0.106	-7.394	0.943	0.313	3.385	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
38	1A	57.008	-2.428	67.963	-20.054	3.282	28.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.23	0.14
38	1B	-36.476	-2.428	-97.720	-20.054	2.151	28.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.23	0.11
38	1C	57.008	1.999	67.963	16.057	3.282	35.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.23	0.18
38	1D	-36.476	1.999	-97.720	16.057	2.151	35.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.23	0.13
38	1I	48.721	-1.899	39.469	-19.265	2.425	25.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.19	0.13
38	1J	-28.189	-1.899	-69.226	-19.265	1.294	25.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.19	0.10
38	1K	48.721	1.470	39.469	15.268	2.425	32.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.19	0.16
38	1L	-28.189	1.470	-69.226	15.268	1.294	32.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.19	0.13
38	1Q	32.358	-1.229	27.766	-11.480	1.746	13.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.14	0.07
38	1R	-11.826	-1.229	-57.523	-11.480	0.615	13.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.14	0.06
38	1S	32.358	0.800	27.766	7.483	1.746	20.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.14	0.10
38	1T	-11.826	0.800	-57.523	7.483	0.615	20.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.14	0.08
38	2	11.679	-0.085	-7.435	-1.118	0.672	15.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.08
38	7	12.852	-0.157	-12.587	-1.785	0.711	11.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.06
38	8	12.910	-0.159	-12.796	-1.805	0.715	11.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.06
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
39	1A	2.085	-0.013	0.102	-0.048	0.191	1.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
39	1B	-5.137	-0.013	-9.026	-0.048	0.044	1.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
39	1C	2.085	0.146	0.102	1.357	0.191	0.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
39	1D	-5.137	0.146	-9.026	1.357	0.044	0.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
39	1I	2.063	-0.026	0.053	-0.165	0.206	2.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
39	1J	-5.115	-0.026	-8.977	-0.165	0.059	2.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
39	1K	2.063	0.159	0.053	1.474	0.206	0.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
39	1L	-5.115	0.159	-8.977	1.474	0.059	0.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
39	1Q	2.174	-0.035	-0.058	-0.291	0.286	2.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
39	1R	-5.227	-0.035	-8.865	-0.291	0.139	2.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
39	1S	2.174	0.168	-0.058	1.601	0.286	0.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
39	1T	-5.227	0.168	-8.865	1.601	0.139	0.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
39	2	-3.891	0.123	-7.497	0.937	0.043	3.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
39	7	-3.251	0.118	-6.908	0.980	0.082	2.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
39	8	-3.305	0.122	-7.229	0.977	0.120	3.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
40	1A	47.351	-2.216	55.081	-17.252	3.625	16.856	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.20	0.08
40	1B	-31.360	-2.216	-43.235	-17.252	4.279	16.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.19	0.07
40	1C	47.351	1.949	55.081	13.848	3.623	32.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.20	0.16
40	1D	-31.360	1.949	-43.235	13.848	4.280	32.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.19	0.14
40	1I	46.995	-2.095	38.010	-19.755	2.251	21.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.14	0.11
40	1J	-31.004	-2.095	-26.164	-19.755	2.905	21.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.14	0.10
40	1K	46.995	1.828	38.010	16.351	2.249	37.193	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.14	0.18
40	1L	-31.004	1.828	-26.164	16.351	2.906	37.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.17
40	1Q	28.446	-1.147	27.123	-10.476	1.239	6.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.09	0.03
40	1R	-12.454	-1.147	-15.277	-10.476	1.894	6.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.09	0.03
40	1S	28.446	0.880	27.123	7.072	1.238	22.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.11
40	1T	-12.454	0.880	-15.277	7.072	1.894	22.164	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.09	0.10
40	2	12.303	-0.154	11.449	-1.351	0.829	18.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.09
40	7	10.708	-0.156	8.249	-1.768	0.717	15.745	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.08
40	8	10.724	-0.157	8.193	-1.786	0.711	15.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.08
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
41	1A	2.063	-0.027	-0.030	0.013	0.306	1.436	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
41	1B	-4.831	-0.027	-9.148	0.013	0.010	1.436	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
41	1C	2.063	0.139	-0.030	1.304	0.305	0.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
41	1D	-4.831	0.139	-9.148	1.304	0.010	0.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
41	1I	2.048	-0.049	-0.019	-0.194	0.303	1.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
41	1J	-4.816	-0.049	-9.158	-0.194	0.012	1.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
41	1K	2.048	0.161	-0.019	1.512	0.303	0.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
41	1L	-4.816	0.161	-9.158	1.512	0.012	0.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
41	1Q	2.050	-0.054	-0.045	-0.285	0.487	1.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
41	1R	-4.818	-0.054	-9.133	-0.285	0.171	1.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
41	1S	2.050	0.166	-0.045	1.602	0.487	0.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
41	1T	-4.818	0.166	-9.133	1.602	0.171	0.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
41	2	-3.883	0.098	-8.110	1.008	0.297	2.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
41	7	-3.188	0.095	-7.424	1.027	0.298	2.116	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
41	8	-3.190	0.094	-7.771	1.031	0.384	2.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
42	1A	40.839	-3.238	44.295	-13.288	1.704	7.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.19	0.04
42	1B	-25.678	-3.238	-34.578	-13.288	6.015	7.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.19	0.04
42	1C	40.839	3.084	44.295	10.086	1.704	27.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.19	0.13
42	1D	-25.678	3.084	-34.578	10.086	6.015	27.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.19	0.12
42	1I	46.958	-3.275	54.992	-19.301	0.550								

43	1I	1.876	-0.080	-0.074	-0.217	0.066	0.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
43	1J	-4.817	-0.080	-8.722	-0.217	0.381	0.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
43	1K	1.876	0.190	-0.074	1.581	0.066	1.255	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
43	1L	-4.817	0.190	-8.722	1.581	0.381	1.255	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
43	1Q	2.040	-0.066	0.130	-0.324	0.153	0.467	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
43	1R	-4.981	-0.066	-8.926	-0.324	0.468	0.467	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
43	1S	2.040	0.177	0.130	1.688	0.153	0.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
43	1T	-4.981	0.177	-8.926	1.688	0.468	0.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
43	2	-3.906	0.087	-7.733	1.085	0.007	1.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
43	7	-3.147	0.086	-6.951	1.089	0.032	1.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
43	8	-3.150	0.080	-7.342	1.092	0.249	2.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
44	1A	41.934	-2.750	53.105	-11.573	8.674	4.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.21	0.05
44	1B	-24.855	-2.750	-43.654	-11.573	0.803	4.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.21	0.02
44	1C	41.934	2.482	53.105	8.095	8.674	20.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.21	0.10
44	1D	-24.855	2.482	-43.654	8.095	0.803	20.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.21	0.09
44	1I	46.712	-2.367	55.604	-19.676	6.690	21.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.13	0.11
44	1J	-29.632	-2.367	-46.153	-19.676	2.787	21.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.12	0.09
44	1K	46.712	2.100	55.604	16.197	6.690	38.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.13	0.19
44	1L	-29.632	2.100	-46.153	16.197	2.787	38.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.12	0.16
44	1Q	27.563	-1.377	30.342	-9.180	6.170	3.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.10	0.04
44	1R	-10.484	-1.377	-20.891	-9.180	3.307	3.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.09	0.02
44	1S	27.563	1.110	30.342	5.701	6.170	19.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.10
44	1T	-10.484	1.110	-20.891	5.701	3.307	19.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.09
44	2	16.244	-0.278	10.259	-2.152	11.522	13.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.07	0.07
44	7	14.661	-0.243	8.566	-2.288	9.598	12.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.06
44	8	14.700	-0.245	8.530	-2.306	9.606	12.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.06
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
45	1A	1.899	-0.050	-0.111	-0.011	0.484	1.335	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
45	1B	-4.744	-0.050	-8.497	-0.011	0.435	1.335	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
45	1C	1.899	0.168	-0.111	1.383	0.484	2.843	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
45	1D	-4.744	0.168	-8.497	1.383	0.435	2.843	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
45	1I	1.883	-0.063	-0.092	-0.258	0.160	0.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
45	1J	-4.728	-0.063	-8.515	-0.258	0.111	0.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
45	1K	1.883	0.181	-0.092	1.630	0.160	1.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
45	1L	-4.728	0.181	-8.515	1.630	0.111	1.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
45	1Q	2.005	-0.064	-0.008	-0.325	0.430	0.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
45	1R	-4.850	-0.064	-8.599	-0.325	0.381	0.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
45	1S	2.005	0.182	-0.008	1.697	0.430	0.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
45	1T	-4.850	0.182	-8.599	1.697	0.381	0.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
45	2	-4.313	0.072	-8.232	1.076	0.125	1.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
45	7	-3.487	0.078	-7.359	1.083	0.020	1.664	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
45	8	-3.543	0.076	-7.822	1.090	0.253	1.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
46	1A	45.196	-1.979	66.312	-10.508	3.056	7.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.24	0.04
46	1B	-24.671	-1.979	-94.771	-10.508	2.722	7.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.23	0.03
46	1C	45.196	1.540	66.312	6.496	3.056	13.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.24	0.07
46	1D	-24.671	1.540	-94.771	6.496	2.722	13.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.23	0.05
46	1I	50.005	-2.153	36.866	-20.904	1.761	28.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.15	0.14
46	1J	-29.479	-2.153	-65.325	-20.904	1.426	28.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.14	0.12
46	1K	50.005	1.714	36.866	16.892	1.760	34.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.15	0.17
46	1L	-29.479	1.714	-65.325	16.892	1.427	34.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.14
46	1Q	29.939	-1.192	26.828	-9.656	1.339	9.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.13	0.05
46	1R	-9.414	-1.192	-55.287	-9.656	1.004	9.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.13	0.04
46	1S	29.939	0.753	26.828	5.644	1.338	15.583	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.13	0.08
46	1T	-9.414	0.753	-55.287	5.644	1.005	15.583	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.13	0.07
46	2	18.017	-0.424	-32.485	-2.793	0.375	4.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.02
46	7	16.661	-0.378	-27.276	-2.814	0.363	4.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.02
46	8	16.714	-0.380	-27.458	-2.833	0.357	4.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
47	1A	1.742	-0.022	-0.436	0.103	0.010	1.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
47	1B	-4.526	-0.022	-8.802	0.103	0.261	1.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
47	1C	1.742	0.145	-0.436	1.204	0.010	0.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
47	1D	-4.526	0.145	-8.802	1.204	0.261	0.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
47	1I	1.712	-0.047	-0.646	-0.192	0.104	1.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
47	1J	-4.496	-0.047	-8.591	-0.192	0.167	1.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
47	1K	1.712	0.170	-0.646	1.499	0.104	0.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
47	1L	-4.496	0.170	-8.591	1.499	0.167	0.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
47	1Q	1.867	-0.054	-0.395	-0.257	0.213	1.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
47	1R	-4.651	-0.054	-8.843	-0.257	0.485	1.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
47	1S	1.867	0.177	-0.395	1.564	0.213	0.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	

48	2	16.246	-0.432	-86.804	-2.613	2.160	5.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.11	0.02
48	7	15.771	-0.400	-82.579	-2.629	1.639	6.521	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.10	0.03
48	8	15.824	-0.402	-83.097	-2.648	1.637	6.412	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.10	0.02
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
49	1A	1.458	0.006	-0.418	0.216	0.147	1.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
49	1B	-4.438	0.006	-8.127	0.216	0.240	1.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
49	1C	1.458	0.144	-0.418	1.082	0.147	0.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
49	1D	-4.438	0.144	-8.127	1.082	0.240	0.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
49	1I	1.427	-0.025	-0.723	-0.175	0.204	2.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
49	1J	-4.407	-0.025	-7.823	-0.175	0.183	2.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
49	1K	1.427	0.176	-0.723	1.473	0.204	0.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
49	1L	-4.407	0.176	-7.823	1.473	0.183	0.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
49	1Q	1.852	-0.041	-0.269	-0.231	0.012	2.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
49	1R	-4.832	-0.041	-8.277	-0.231	0.375	2.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
49	1S	1.852	0.192	-0.269	1.530	0.012	0.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
49	1T	-4.832	0.192	-8.277	1.530	0.375	0.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
49	2	-4.692	0.103	-7.890	1.066	0.537	0.876	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
49	7	-3.767	0.112	-7.079	1.052	0.452	1.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
49	8	-3.844	0.119	-7.349	1.042	0.484	1.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
50	1A	35.207	-2.679	22.508	-9.207	1.356	7.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.15	0.04
50	1B	-14.257	-2.679	-135.635	-9.207	0.771	7.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.15	0.03
50	1C	35.207	2.144	22.508	5.408	1.356	15.966	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.15	0.08
50	1D	-14.257	2.144	-135.635	5.408	0.771	15.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.15	0.05
50	1I	45.028	-3.776	10.172	-22.091	0.736	33.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	0.17
50	1J	-24.079	-3.776	-123.299	-22.091	0.152	33.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.12	0.12
50	1K	45.028	3.241	10.172	18.291	0.736	41.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.12	0.21
50	1L	-24.079	3.241	-123.299	18.291	0.152	41.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.12	0.15
50	1Q	29.977	-1.873	8.710	-9.455	0.912	9.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.12	0.05
50	1R	-9.028	-1.873	-121.837	-9.455	0.328	9.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.12	0.03
50	1S	29.977	1.338	8.710	5.656	0.912	17.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.12	0.09
50	1T	-9.028	1.338	-121.837	5.656	0.328	17.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.12	0.06
50	2	13.752	-0.318	-72.188	-2.797	0.760	8.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.03
50	7	14.228	-0.340	-74.109	-2.755	0.315	7.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.03
50	8	14.277	-0.342	-74.631	-2.774	0.318	7.684	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.03
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
51	1A	1.482	0.009	-0.354	0.198	0.172	1.465	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
51	1B	-4.401	0.009	-7.935	0.198	0.015	1.465	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
51	1C	1.482	0.137	-0.354	1.108	0.172	0.270	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
51	1D	-4.401	0.137	-7.935	1.108	0.015	0.270	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
51	1I	1.421	-0.024	-0.722	-0.178	0.131	2.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
51	1J	-4.340	-0.024	-7.568	-0.178	0.056	2.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
51	1K	1.421	0.170	-0.722	1.484	0.131	0.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
51	1L	-4.340	0.170	-7.568	1.484	0.056	0.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
51	1Q	1.823	-0.045	-0.323	-0.238	0.327	2.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
51	1R	-4.742	-0.045	-7.966	-0.238	0.140	2.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
51	1S	1.823	0.191	-0.323	1.544	0.327	0.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
51	1T	-4.742	0.191	-7.966	1.544	0.140	0.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
51	2	-4.396	0.111	-7.365	1.098	0.186	0.717	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
51	7	-3.529	0.115	-6.627	1.074	0.183	1.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
51	8	-3.575	0.123	-6.840	1.064	0.228	1.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
52	1A	45.376	-2.013	68.265	-10.617	2.857	7.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.24	0.04
52	1B	-25.071	-2.013	-98.656	-10.617	2.971	7.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.23	0.03
52	1C	45.376	1.536	68.265	6.585	2.857	13.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.24	0.07
52	1D	-25.071	1.536	-98.656	6.585	2.970	13.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.23	0.05
52	1I	49.443	-2.205	41.972	-21.238	1.654	28.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	0.14
52	1J	-29.138	-2.205	-72.364	-21.238	1.768	28.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	0.12
52	1K	49.443	1.728	41.972	17.205	1.654	35.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.15	0.18
52	1L	-29.138	1.728	-72.364	17.205	1.767	35.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.15	0.14
52	1Q	29.749	-1.227	28.324	-9.765	1.144	9.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.13	0.05
52	1R	-9.444	-1.227	-58.715	-9.765	1.257	9.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.13	0.04
52	1S	29.749	0.750	28.324	5.733	1.144	15.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.13	0.08
52	1T	-9.444	0.750	-58.715	5.733	1.257	15.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.13	0.07
52	2	11.238	-0.283	-9.671	-3.063	0.099	6.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.03	0.03
52	7	12.533	-0.273	-14.128	-2.940	0.135	6.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.03
52	8	12.585	-0.275	-14.317	-2.959	0.128	6.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.03
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
53	1A	1.721	-0.019	-0.285	0.157	0.290	1.029	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
53	1B	-4.459	-0.019	-8.496	0.157	0.034	1.029	2.01	2.01	4.52				

54	1C	41.756	2.570	49.061	8.315	0.967	21.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.21	0.11
54	1D	-25.063	2.570	-38.486	8.315	6.904	21.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.21	0.09
54	1I	46.662	-2.540	43.892	-19.852	0.757	21.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.13	0.11
54	1J	-29.969	-2.540	-33.316	-19.852	5.180	21.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	0.10
54	1K	46.662	2.325	43.892	16.394	0.757	38.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.13	0.19
54	1L	-29.969	2.325	-33.316	16.394	5.181	38.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.13	0.17
54	1Q	27.388	-1.393	27.009	-9.255	1.474	3.300	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.10	0.02
54	1R	-10.695	-1.393	-16.433	-9.255	4.463	3.300	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.09	0.02
54	1S	27.388	1.178	27.009	5.797	1.474	19.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.10
54	1T	-10.695	1.178	-16.433	5.797	4.463	19.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.09
54	2	11.582	-0.194	7.093	-3.061	1.217	10.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.02	0.05
54	7	9.856	-0.146	4.458	-2.788	0.912	11.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.00	0.06
54	8	9.868	-0.147	4.396	-2.803	0.919	11.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.00	0.06

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

55	1A	1.865	-0.078	-0.313	-0.181	0.762	3.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
55	1B	-4.705	-0.078	-8.988	-0.181	0.176	3.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
55	1C	1.865	0.199	-0.313	1.570	0.762	5.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02
55	1D	-4.705	0.199	-8.988	1.570	0.176	5.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02
55	1I	1.841	-0.076	-0.416	-0.234	0.529	0.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
55	1J	-4.681	-0.076	-8.885	-0.234	0.057	0.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
55	1K	1.841	0.197	-0.416	1.623	0.529	2.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
55	1L	-4.681	0.197	-8.885	1.623	0.057	2.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
55	1Q	1.987	-0.076	-0.059	-0.346	0.701	0.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
55	1R	-4.827	-0.076	-9.242	-0.346	0.116	0.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
55	1S	1.987	0.196	-0.059	1.735	0.701	1.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
55	1T	-4.827	0.196	-9.242	1.735	0.116	1.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
55	2	-3.689	0.082	-8.231	1.174	0.741	0.621	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
55	7	-3.076	0.087	-7.538	1.150	0.697	0.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
55	8	-3.086	0.086	-7.963	1.157	0.970	1.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

56	1A	40.401	-3.172	42.326	-13.115	3.597	7.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.20	0.04
56	1B	-25.004	-3.172	-30.890	-13.115	4.130	7.119	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.19	0.03
56	1C	40.401	3.058	42.326	9.890	3.597	26.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.20	0.13
56	1D	-25.004	3.058	-30.890	9.890	4.130	26.355	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.19	0.12
56	1I	45.564	-3.089	42.640	-19.305	2.180	19.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.12	0.10
56	1J	-30.167	-3.089	-31.203	-19.305	2.714	19.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.12	0.09
56	1K	45.564	2.975	42.640	16.079	2.180	38.700	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.12	0.19
56	1L	-30.167	2.975	-31.203	16.079	2.713	38.700	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.12	0.17
56	1Q	26.283	-1.571	24.179	-9.286	1.223	2.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.08	0.01
56	1R	-10.886	-1.571	-12.742	-9.286	1.756	2.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.08	0.01
56	1S	26.283	1.457	24.179	6.060	1.223	21.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.08	0.11
56	1T	-10.886	1.457	-12.742	6.060	1.756	21.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.08	0.10
56	2	13.030	-0.202	9.201	-3.235	8.432	10.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.03	0.05
56	7	11.535	-0.140	7.494	-2.853	4.995	11.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.06
56	8	11.556	-0.141	7.457	-2.869	4.983	11.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.06

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

57	1A	1.910	-0.056	-0.304	-0.295	0.098	4.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
57	1B	-4.828	-0.056	-9.130	-0.295	0.648	4.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
57	1C	1.910	0.165	-0.304	1.676	0.098	5.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
57	1D	-4.828	0.165	-9.130	1.676	0.648	5.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
57	1I	1.892	-0.068	-0.349	-0.382	0.175	1.538	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
57	1J	-4.810	-0.068	-9.084	-0.382	0.375	1.538	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
57	1K	1.892	0.177	-0.349	1.763	0.175	2.928	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
57	1L	-4.810	0.177	-9.084	1.763	0.375	2.928	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
57	1Q	2.047	-0.061	-0.004	-0.398	0.013	0.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
57	1R	-4.966	-0.061	-9.429	-0.398	0.537	0.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
57	1S	2.047	0.170	-0.004	1.778	0.013	1.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
57	1T	-4.966	0.170	-9.429	1.778	0.537	1.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
57	2	-3.833	0.089	-8.526	1.177	1.153	0.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
57	7	-3.231	0.087	-7.814	1.149	0.936	1.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
57	8	-3.319	0.082	-8.351	1.153	1.237	1.380	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

58	1A	47.510	-2.262	56.614	-17.409	4.581	16.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.20	0.08
58	1B	-31.661	-2.262	-45.469	-17.409	3.460	16.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.20	0.07
58	1C	47.510	1.972	56.614	13.982	4.580	32.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.20	0.16
58	1D	-31.661	1.972	-45.469	13.982	3.461	32.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.20	0.14
58	1I	46.826	-2.140	42.088	-19.934	3.141	21.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.14	0.11
58	1J	-30.978	-2.140	-30.944	-19.934	2.020	21.534	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.14	0.10
58	1K	46.826	1.850	42.088	16.506	3.140	37.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.14	0.19
58	1L	-30.978	1.850	-30.944	16.506	2.021	37.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.17
58	1Q	28.418	-1.171	28.247	-10.567	2.148	6.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.09	0.03
58	1R	-12.570	-1.171	-17.103	-10.567	1.028	6.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.09	0.03
58	1S	28.418	0.882	28.247	7.140	2.147	22.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.11
58	1T	-12.570	0.882	-17.103	7.140	1.028	22.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.09	0.10
58	2	14.978	-0.414	8.833	-3.820	0.535	5.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.06	0.03
58	7	13.565	-0.334	8.188	-3.278	0.673	7.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.04
58	8	13.602	-0.335	8.163	-3.294	0.669	7.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

59	1A	2.009	-0.021	-0.052	-0.028	0.026	1.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
59	1B	-4.822	-0.021	-8.962	-0.028	0.329	1.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
59	1C	2.009	0.141	-0.052	1.378	0.026	0.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
59	1D	-4.822	0.141	-8.962	1.378	0.329	0.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
59	1I	1.998	-0.047	-0.027	-0.197	0.018	1.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
59	1J	-4.810	-0.047	-8.988	-0.197	0.320	1.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
59	1K	1.998	0.167	-0.027	1.547	0.017	0.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
59	1L	-4.810	0.167	-8.988	1.547	0.320	0.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
59	1Q	2.027	-0.049	-0.128	-0.291	0.190	1.270	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
59	1R	-4.840	-0.049	-8.886	-0.291	0.493	1.271	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

59	1S	2.027	0.169	-0.128	1.641	0.190	0.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
59	1T	-4.840	0.169	-8.886	1.641	0.493	0.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
59	2	-3.417	0.106	-7.719	1.137	0.441	1.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
59	7	-2.937	0.102	-7.155	1.114	0.380	1.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
59	8	-2.976	0.101	-7.550	1.119	0.462	1.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
60	1A	57.359	-2.470	71.164	-20.240	1.960	28.936	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.24	0.14
60	1B	-37.013	-2.470	-102.184	-20.240	3.498	28.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.23	0.11
60	1C	57.359	2.022	71.164	16.230	1.960	35.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.24	0.18
60	1D	-37.013	2.022	-102.184	16.230	3.497	35.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.23	0.13
60	1I	48.174	-1.953	37.157	-19.496	1.165	25.662	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.19	0.13
60	1J	-27.829	-1.953	-68.176	-19.496	2.704	25.662	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.19	0.10
60	1K	48.174	1.505	37.157	15.487	1.166	32.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.19	0.16
60	1L	-27.829	1.505	-68.176	15.487	2.703	32.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.19	0.13
60	1Q	32.223	-1.263	28.014	-11.584	0.421	13.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.14	0.07
60	1R	-11.877	-1.263	-59.034	-11.584	1.959	13.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.14	0.06
60	1S	32.223	0.815	28.014	7.574	0.421	20.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.14	0.10
60	1T	-11.877	0.815	-59.034	7.574	1.959	20.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.14	0.08
60	2	17.639	-0.580	-35.685	-4.671	1.230	4.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.11	0.02
60	7	16.377	-0.474	-29.921	-3.942	1.166	0.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.01
60	8	16.432	-0.476	-30.114	-3.961	1.169	0.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
61	1A	2.055	-0.016	0.156	-0.040	0.059	1.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
61	1B	-5.078	-0.016	-8.843	-0.040	0.233	1.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
61	1C	2.055	0.151	0.156	1.372	0.059	0.149	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
61	1D	-5.078	0.151	-8.843	1.372	0.233	0.149	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
61	1I	2.058	-0.027	0.215	-0.172	0.078	2.032	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
61	1J	-5.081	-0.027	-8.902	-0.172	0.252	2.032	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
61	1K	2.058	0.162	0.215	1.504	0.078	0.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
61	1L	-5.081	0.162	-8.902	1.504	0.252	0.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
61	1Q	2.150	-0.038	0.077	-0.291	0.145	2.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
61	1R	-5.173	-0.038	-8.764	-0.291	0.319	2.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
61	1S	2.150	0.173	0.077	1.623	0.145	0.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
61	1T	-5.173	0.173	-8.764	1.623	0.319	0.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
61	2	-3.457	0.132	-7.212	1.090	0.223	1.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
61	7	-3.045	0.123	-6.744	1.079	0.200	1.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
61	8	-3.152	0.127	-7.116	1.078	0.240	1.966	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
62	1A	45.773	-3.773	24.295	-19.965	1.017	30.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.14	0.15
62	1B	-24.480	-3.773	-136.563	-19.965	0.653	30.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.10
62	1C	45.773	3.240	24.295	16.138	1.015	37.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	0.18
62	1D	-24.480	3.240	-136.563	16.138	0.655	37.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.14	0.13
62	1I	40.370	-2.539	-0.744	-20.464	1.312	31.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.13	0.15
62	1J	-19.077	-2.539	-111.523	-20.464	0.948	31.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.13	0.11
62	1K	40.370	2.006	-0.744	16.637	1.311	37.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.13	0.19
62	1L	-19.077	2.006	-111.523	16.637	0.949	37.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.14
62	1Q	31.401	-1.857	6.252	-11.608	0.935	14.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.12	0.07
62	1R	-10.108	-1.857	-118.520	-11.608	0.572	14.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.12	0.05
62	1S	31.401	1.324	6.252	7.781	0.934	21.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.12	0.11
62	1T	-10.108	1.324	-118.520	7.781	0.573	21.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.08
62	2	16.980	-0.661	-87.725	-4.630	1.807	6.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.10	0.02
62	7	16.263	-0.545	-83.228	-3.862	0.941	1.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.01
62	8	16.318	-0.547	-83.714	-3.881	0.935	1.604	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
63	1A	2.107	-0.023	0.264	-0.081	0.346	1.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
63	1B	-5.129	-0.023	-9.187	-0.081	0.053	1.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
63	1C	2.107	0.163	0.264	1.410	0.346	0.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
63	1D	-5.129	0.163	-9.187	1.410	0.053	0.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
63	1I	2.122	-0.020	0.137	-0.142	0.329	1.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
63	1J	-5.143	-0.020	-9.060	-0.142	0.070	1.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
63	1K	2.122	0.160	0.137	1.471	0.329	0.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
63	1L	-5.143	0.160	-9.060	1.471	0.070	0.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
63	1Q	2.165	-0.039	0.155	-0.294	0.426	2.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
63	1R	-5.187	-0.039	-9.078	-0.294	0.027	2.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
63	1S	2.165	0.179	0.155	1.623	0.426	0.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
63	1T	-5.187	0.179	-9.078	1.623	0.027	0.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
63	2	-3.076	0.120	-7.145	1.056	0.463	1.808	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
63	7	-2.780	0.118	-6.741	1.058	0.413	1.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
63	8	-2.846	0.122	-7.096	1.057	0.447	2.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
64	1A	40.858	-2.612	-1.197	-20.400	0.956	30.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.13	0.15
64	1B	-19.468	-2.612	-110.062	-20.400	1.403	30.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.13	0.11
64	1C	40.858	2.095	-1.197	16.660	0.957	37.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.13	0.19
64	1D	-19.468	2.095	-110.062	16.660	1.402	37.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.14
64	1I	46.351	-3.916	17.643	-20.066	1.065	30.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	0.15
64	1J	-24.961	-3.916	-128.903	-20.066	1.513	30.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.11
64	1K	46.351	3.399	17.643	16.325	1.067	37.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.14	0.18
64	1L	-24.961	3.399	-128.903	16.325	1.510	37.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.14	0.13
64	1Q	31.762	-1.910	4.911	-11.523	0.596	14.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.12	0.07
64	1R	-10.372	-1.910	-116.171	-11.523	1.043	14.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.12	0.05
64	1S	31.762	1.393	4.911	7.783	0.597	21.355	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.12	0.11
64	1T	-10.372	1.393	-116.171	7.783	1.042	21.355	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.08
64	2	15.204	-0.540	-75.131	-4.664	0.318	4.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.08	0.02
64	7	15.228	-0.469	-75.352	-3.861	0.012	0.301	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.00
64	8	15.283	-0.471	-75.860	-3.878	0.011	0.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.

65	1A	2.138	-0.043	0.043	-0.153	0.269	1.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
65	1B	-5.043	-0.043	-9.592	-0.153	0.087	1.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
65	1C	2.138	0.154	0.043	1.465	0.269	0.042	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
65	1D	-5.043	0.154	-9.592	1.465	0.087	0.042	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
65	1I	2.140	-0.035	-0.014	-0.086	0.237	1.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
65	1J	-5.044	-0.035	-9.536	-0.086	0.055	1.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
65	1K	2.140	0.147	-0.014	1.398	0.237	0.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
65	1L	-5.044	0.147	-9.536	1.398	0.055	0.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
65	1Q	2.071	-0.054	-0.113	-0.292	0.425	1.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
65	1R	-4.976	-0.054	-9.437	-0.292	0.243	1.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
65	1S	2.071	0.165	-0.113	1.604	0.425	0.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
65	1T	-4.976	0.165	-9.437	1.604	0.243	0.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
65	2	-2.776	0.088	-7.708	1.049	0.336	1.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
65	7	-2.580	0.088	-7.319	1.050	0.276	1.677	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
65	8	-2.613	0.088	-7.710	1.056	0.351	1.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
66	1A	49.008	-2.586	32.808	-18.571	14.140	27.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.22	0.14
66	1B	-25.859	-2.586	-83.411	-18.571	16.557	27.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.21	0.11
66	1C	49.008	2.236	32.808	14.227	14.140	27.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.22	0.14
66	1D	-25.859	2.236	-83.411	14.227	16.557	27.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.21	0.11
66	1I	57.718	-3.039	54.270	-19.849	14.018	33.749	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.24	0.17
66	1J	-34.568	-3.039	-104.873	-19.849	16.679	33.749	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.24	0.12
66	1K	57.718	2.689	54.270	15.505	14.018	33.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.24	0.17
66	1L	-34.568	2.689	-104.873	15.505	16.679	33.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.24	0.13
66	1Q	34.053	-1.564	18.228	-11.395	14.744	16.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.17	0.09
66	1R	-10.903	-1.564	-68.831	-11.395	15.953	16.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.17	0.09
66	1S	34.053	1.214	18.228	7.051	14.744	17.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.17	0.09
66	1T	-10.903	1.214	-68.831	7.051	15.953	17.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.17	0.09
66	2	14.858	-0.373	-30.352	-4.941	14.353	7.298	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.08	0.08
66	7	15.490	-0.306	-32.050	-4.175	16.882	3.668	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.08	0.10
66	8	15.551	-0.309	-32.312	-4.195	16.963	3.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.09	0.10
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
67	1A	2.037	-0.111	0.047	-0.131	0.365	2.897	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
67	1B	-5.144	-0.111	-9.213	-0.131	0.165	2.897	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
67	1C	2.037	0.219	0.047	1.479	0.365	3.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02
67	1D	-5.144	0.219	-9.213	1.479	0.165	3.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02
67	1I	2.077	-0.132	0.111	-0.233	0.407	4.316	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
67	1J	-5.185	-0.132	-9.276	-0.233	0.207	4.316	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
67	1K	2.077	0.239	0.111	1.580	0.407	5.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
67	1L	-5.185	0.239	-9.276	1.580	0.207	5.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
67	1Q	2.132	-0.090	0.111	-0.346	0.349	1.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
67	1R	-5.240	-0.090	-9.277	-0.346	0.149	1.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
67	1S	2.132	0.197	0.111	1.694	0.349	2.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
67	1T	-5.240	0.197	-9.277	1.694	0.149	2.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
67	2	-2.797	0.085	-7.407	1.076	1.309	1.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
67	7	-2.678	0.083	-7.060	1.077	0.996	1.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
67	8	-2.797	0.078	-7.594	1.078	1.581	1.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
68	1A	48.388	-2.103	28.499	-19.265	2.757	24.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.18	0.12
68	1B	-28.997	-2.103	-49.517	-19.265	1.191	24.575	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.18	0.10
68	1C	48.388	1.658	28.499	15.378	2.757	33.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.18	0.16
68	1D	-28.997	1.658	-49.517	15.378	1.190	33.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.18	0.14
68	1I	56.452	-2.860	64.789	-19.477	3.933	26.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.23	0.13
68	1J	-37.061	-2.860	-85.807	-19.477	2.368	26.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.22	0.10
68	1K	56.452	2.415	64.789	15.589	3.934	34.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.23	0.17
68	1L	-37.061	2.415	-85.807	15.589	2.367	34.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.22	0.13
68	1Q	31.641	-1.389	24.165	-11.264	2.094	12.053	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.13	0.06
68	1R	-12.250	-1.389	-45.183	-11.264	0.528	12.053	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.13	0.05
68	1S	31.641	0.944	24.165	7.376	2.095	20.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.13	0.10
68	1T	-12.250	0.944	-45.183	7.376	0.528	20.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.13	0.09
68	2	11.944	-0.403	-12.811	-4.685	1.634	2.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.01
68	7	12.696	-0.367	-13.505	-3.917	1.509	1.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.01
68	8	12.748	-0.369	-13.652	-3.935	1.504	1.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
69	1A	2.089	-0.050	0.158	-0.199	0.337	0.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
69	1B	-5.052	-0.050	-9.038	-0.199	0.347	0.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
69	1C	2.089	0.171	0.158	1.576	0.337	1.269	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
69	1D	-5.052	0.171	-9.038	1.576	0.347	1.269	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
69	1I	2.098	-0.048	0.004	0.001	0.478	0.401	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
69	1J	-5.061	-0.048	-8.884	0.001	0.488	0.401	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
69	1K	2.098	0.169	0.004	1.376	0.478	1.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
69	1L	-5.061	0.169	-8.884	1.376	0.488	1.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
69	1Q	2.139	-0.060	0.040	-0.308	0.447	0.948	2						

70	1Q	28.529	-1.156	27.895	-10.435	2.007	6.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.09	0.03
70	1R	-12.376	-1.156	-16.685	-10.435	0.986	6.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.09	0.03
70	1S	28.529	0.889	27.895	7.034	2.006	22.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.11
70	1T	-12.376	0.889	-16.685	7.034	0.986	22.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.09	0.10
70	2	9.903	-0.318	2.955	-4.526	0.520	1.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.00	0.01
70	7	10.501	-0.253	4.544	-3.673	0.612	5.850	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.03
70	8	10.536	-0.254	4.517	-3.691	0.611	5.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
71	1A	1.998	-0.032	-0.128	-0.190	0.113	1.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
71	1B	-4.860	-0.032	-8.879	-0.190	0.202	1.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
71	1C	1.998	0.161	-0.128	1.516	0.113	0.372	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
71	1D	-4.860	0.161	-8.879	1.516	0.202	0.372	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
71	1I	2.019	-0.016	-0.013	-0.010	0.036	1.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
71	1J	-4.881	-0.016	-8.995	-0.010	0.279	1.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
71	1K	2.019	0.145	-0.013	1.336	0.036	0.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
71	1L	-4.881	0.145	-8.995	1.336	0.279	0.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
71	1Q	2.032	-0.045	-0.107	-0.293	0.134	1.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
71	1R	-4.894	-0.045	-8.900	-0.293	0.450	1.659	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
71	1S	2.032	0.173	-0.107	1.618	0.134	0.149	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
71	1T	-4.894	0.173	-8.900	1.618	0.450	0.149	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
71	2	-2.508	0.121	-7.030	1.051	0.440	2.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
71	7	-2.410	0.115	-6.729	1.055	0.384	1.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
71	8	-2.459	0.118	-7.081	1.058	0.466	2.300	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
72	1A	46.340	-2.241	44.300	-20.188	1.959	22.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.13	0.11
72	1B	-30.340	-2.241	-33.298	-20.188	2.471	22.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.12	0.10
72	1C	46.340	1.998	44.300	16.794	1.960	38.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.13	0.19
72	1D	-30.340	1.998	-33.298	16.794	2.470	38.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.12	0.17
72	1I	41.026	-2.025	47.808	-13.488	3.500	8.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.20	0.04
72	1J	-25.026	-2.025	-36.805	-13.488	4.011	8.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.20	0.04
72	1K	41.026	1.781	47.808	10.095	3.501	24.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.20	0.12
72	1L	-25.026	1.781	-36.805	10.095	4.010	24.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.20	0.11
72	1Q	26.757	-1.138	26.643	-9.708	1.182	4.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.09	0.02
72	1R	-10.758	-1.138	-15.640	-9.708	1.693	4.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.09	0.02
72	1S	26.757	0.894	26.643	6.314	1.182	20.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.09	0.10
72	1T	-10.758	0.894	-15.640	6.314	1.692	20.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.09	0.10
72	2	12.620	-0.395	4.860	-4.827	0.308	0.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.03	0.00
72	7	12.191	-0.309	5.756	-3.873	0.326	5.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.03
72	8	12.227	-0.310	5.727	-3.890	0.328	5.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
73	1A	1.812	-0.023	-0.373	-0.195	0.118	2.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
73	1B	-4.833	-0.023	-8.401	-0.195	0.064	2.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
73	1C	1.812	0.160	-0.373	1.498	0.118	0.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
73	1D	-4.833	0.160	-8.401	1.498	0.064	0.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
73	1I	1.830	-0.001	-0.175	0.075	0.011	1.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
73	1J	-4.851	-0.001	-8.599	0.075	0.044	1.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
73	1K	1.830	0.138	-0.175	1.229	0.011	0.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
73	1L	-4.851	0.138	-8.599	1.229	0.044	0.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
73	1Q	2.039	-0.029	-0.300	-0.268	0.044	2.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
73	1R	-5.061	-0.029	-8.474	-0.268	0.098	2.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
73	1S	2.039	0.167	-0.300	1.572	0.044	0.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
73	1T	-5.061	0.167	-8.474	1.572	0.098	0.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
73	2	-2.647	0.131	-6.745	1.007	0.056	2.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
73	7	-2.556	0.124	-6.480	1.020	0.053	2.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
73	8	-2.650	0.129	-6.810	1.014	0.063	2.522	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
74	1A	49.418	-2.377	40.252	-21.007	1.007	28.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.15	0.14
74	1B	-28.995	-2.377	-70.072	-21.007	2.004	28.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.14	0.12
74	1C	49.418	1.940	40.252	17.003	1.007	35.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.15	0.18
74	1D	-28.995	1.940	-70.072	17.003	2.004	35.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.14
74	1I	44.990	-2.039	67.521	-10.451	2.279	7.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.24	0.04
74	1J	-24.567	-2.039	-97.341	-10.451	3.277	7.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.23	0.03
74	1K	44.990	1.601	67.521	6.448	2.279	13.893	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.24	0.07
74	1L	-24.567	1.601	-97.341	6.448	3.277	13.893	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.23	0.05
74	1Q	29.689	-1.251	27.755	-9.670	0.618	9.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.13	0.05
74	1R	-9.266	-1.251	-57.575	-9.670	1.616	9.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.13	0.04
74	1S	29.689	0.814	27.755	5.666	0.618	15.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.13	0.08
74	1T	-9.266	0.814	-57.575	5.666	1.616	15.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.13	0.07
74	2	15.346	-0.547	-27.188	-5.447	0.835	7.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.08	0.04
74	7	15.028	-0.451	-24.490	-4.405	0.770	2.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.07	0.01
74	8	15.081	-0.453	-24.679	-4.423	0.773	2.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.07	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup=														

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
76	1A	45.255	-3.733	6.188	-21.963	0.187	33.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	0.17
76	1B	-24.048	-3.733	-117.481	-21.963	0.823	33.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.11	0.12
76	1C	45.255	3.200	6.188	18.171	0.187	40.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.12	0.20
76	1D	-24.048	3.200	-117.481	18.171	0.823	40.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.15
76	1I	35.267	-2.726	21.387	-9.171	0.833	8.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.15	0.04
76	1J	-14.060	-2.726	-132.680	-9.171	1.468	8.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.15	0.03
76	1K	35.267	2.194	21.387	5.378	0.833	15.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.15	0.08
76	1L	-14.060	2.194	-132.680	5.378	1.468	15.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.15	0.05
76	1Q	30.101	-1.888	7.528	-9.425	0.338	9.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.12	0.05
76	1R	-8.895	-1.888	-118.821	-9.425	0.974	9.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.12	0.04
76	1S	30.101	1.355	7.528	5.632	0.338	17.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.12	0.09
76	1T	-8.895	1.355	-118.821	5.632	0.974	17.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.12	0.06
76	2	16.015	-0.696	-82.162	-5.441	2.527	9.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.09	0.04
76	7	15.658	-0.566	-79.587	-4.340	1.663	3.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.01
76	8	15.713	-0.568	-80.101	-4.359	1.660	3.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
77	1A	1.422	-0.030	-1.051	-0.161	0.178	1.407	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
77	1B	-4.286	-0.030	-8.088	-0.161	0.044	1.407	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
77	1C	1.422	0.144	-1.051	1.506	0.178	0.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
77	1D	-4.286	0.144	-8.088	1.506	0.044	0.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
77	1I	1.467	0.000	-0.736	0.206	0.173	0.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
77	1J	-4.331	0.000	-8.404	0.206	0.049	0.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
77	1K	1.467	0.114	-0.736	1.140	0.173	0.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
77	1L	-4.331	0.114	-8.404	1.140	0.049	0.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
77	1Q	1.801	-0.038	-0.453	-0.231	0.409	0.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
77	1R	-4.665	-0.038	-8.687	-0.231	0.187	0.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
77	1S	1.801	0.153	-0.453	1.576	0.409	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
77	1T	-4.665	0.153	-8.687	1.576	0.187	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
77	2	-2.307	0.092	-7.238	1.065	0.345	2.166	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
77	7	-2.291	0.091	-6.922	1.071	0.294	1.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
77	8	-2.342	0.090	-7.366	1.076	0.359	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
78	1A	45.286	-3.733	6.188	-21.962	0.821	33.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	0.17
78	1B	-24.065	-3.733	-117.502	-21.962	0.187	33.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.11	0.12
78	1C	45.286	3.201	6.188	18.171	0.821	40.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.12	0.20
78	1D	-24.065	3.201	-117.502	18.171	0.187	40.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.15
78	1I	35.352	-2.728	21.412	-9.168	1.466	8.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.15	0.04
78	1J	-14.132	-2.728	-132.726	-9.168	0.832	8.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.15	0.03
78	1K	35.352	2.195	21.412	5.377	1.466	15.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.15	0.08
78	1L	-14.132	2.195	-132.726	5.377	0.832	15.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.15	0.05
78	1Q	30.132	-1.888	7.528	-9.423	0.972	9.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.12	0.05
78	1R	-8.911	-1.888	-118.842	-9.423	0.338	9.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.12	0.04
78	1S	30.132	1.355	7.528	5.632	0.972	17.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.12	0.09
78	1T	-8.911	1.355	-118.842	5.632	0.338	17.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.12	0.06
78	2	16.023	-0.696	-82.166	-5.441	2.528	9.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.09	0.04
78	7	15.663	-0.566	-79.594	-4.339	1.663	3.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.01
78	8	15.719	-0.568	-80.108	-4.356	1.660	3.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
79	1A	1.420	-0.029	-1.057	-0.161	0.044	1.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
79	1B	-4.284	-0.029	-8.084	-0.161	0.177	1.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
79	1C	1.420	0.144	-1.057	1.506	0.044	0.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
79	1D	-4.284	0.144	-8.084	1.506	0.177	0.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
79	1I	1.467	0.000	-0.744	0.205	0.050	0.421	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
79	1J	-4.332	0.000	-8.397	0.205	0.172	0.421	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
79	1K	1.467	0.114	-0.744	1.139	0.050	0.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
79	1L	-4.332	0.114	-8.397	1.139	0.172	0.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
79	1Q	1.801	-0.038	-0.456	-0.231	0.187	0.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
79	1R	-4.665	-0.038	-8.685	-0.231	0.408	0.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
79	1S	1.801	0.153	-0.456	1.576	0.187	0.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
79	1T	-4.665	0.153	-8.685	1.576	0.408	0.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
79	2	-2.307	0.092	-7.239	1.064	0.344	2.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
79	7	-2.292	0.091	-6.922	1.070	0.293	1.913	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
79	8	-2.343	0.090	-7.367	1.076	0.358	2.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
80	1A	49.402	-2.379	40.221	-21.026	2.010	28.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.15	0.14
80	1B	-28.972	-2.379	-70.064	-21.026	1.009	28.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.14	0.12
80	1C	49.402	1.940	40.221	17.026	2.009	35.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.15	0.18
80	1D	-28.972	1.940	-70.064	17.026	1.010	35.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.14
80	1I	44.998	-2.040	67.510	-10.456	3.279	7.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.24	0.04
80	1J	-24.568	-2.040	-97.354	-10.456	2.279	7.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.23	0.03
80	1K	44.998	1.601	67.510	6.456	3.279	13.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.24	0.07
80	1L	-24.568	1.601	-97.354	6.456	2.279	13.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.23	0.05
80	1Q	29.694	-1.253	27.798	-9.675	1.620	9.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.13	0.05
80	1R	-9.265	-1.253	-57.642	-9.675	0.620	9.123	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.13	0.04
80	1S	29.694	0.814	27.798	5.675	1.620	15.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.13	0.08
80	1T	-9.265	0.814	-57.642	5.675	0.620	15.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.13	0.07
80	2	15.354	-0.548	-27.206	-5.444	0.837	7.969	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.08	0.04
80	7	15.036	-0.452	-24.508	-4.402	0.771	2.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.07	0.01
80	8	15.089	-0.454	-24.690	-4.420	0.776	2.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.07	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
81	1A	1.632	-0.029	-0.661	-0.186	0.113	1.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
81	1B	-4.556	-0.029	-8.209	-0.186	0.112	1.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
81	1C	1.632	0.163	-0.661	1.509	0.113	0.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
81	1D	-4.556	0.163	-8.209	1.509	0.112	0.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
81	1I	1.673	0.000	-0.393	0.141	0.040	1.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
81	1J	-4.596	0.000	-8.478	0.141	0.186	1.395	2.01						

81	1K	1.673	0.134	-0.393	1.182	0.040	0.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
81	1L	-4.596	0.134	-8.478	1.182	0.186	0.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
81	1Q	1.911	-0.041	-0.328	-0.257	0.149	1.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
81	1R	-4.834	-0.041	-8.542	-0.257	0.374	1.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
81	1S	1.911	0.175	-0.328	1.580	0.148	0.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
81	1T	-4.834	0.175	-8.542	1.580	0.375	0.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
81	2	-2.399	0.123	-6.798	1.033	0.363	2.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
81	7	-2.369	0.118	-6.550	1.043	0.307	2.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
81	8	-2.438	0.122	-6.907	1.043	0.376	2.505	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
82	1A	46.434	-2.243	44.372	-20.202	2.462	22.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.13	0.11
82	1B	-30.421	-2.243	-33.412	-20.202	1.959	22.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.12	0.10
82	1C	46.434	2.001	44.372	16.819	2.463	38.538	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.13	0.19
82	1D	-30.421	2.001	-33.412	16.819	1.958	38.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.12	0.17
82	1I	41.156	-2.027	47.880	-13.490	4.006	8.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.20	0.04
82	1J	-25.143	-2.027	-36.920	-13.490	3.503	8.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.20	0.04
82	1K	41.156	1.784	47.880	10.107	4.007	24.727	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.20	0.12
82	1L	-25.143	1.784	-36.920	10.107	3.502	24.725	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.20	0.11
82	1Q	26.822	-1.139	26.671	-9.708	1.690	4.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.09	0.02
82	1R	-10.808	-1.139	-15.710	-9.708	1.186	4.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.09	0.02
82	1S	26.822	0.896	26.671	6.324	1.690	20.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.09	0.10
82	1T	-10.808	0.896	-15.710	6.324	1.186	20.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.09	0.10
82	2	12.635	-0.395	4.813	-4.819	0.300	0.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.03	0.00
82	7	12.203	-0.308	5.721	-3.864	0.319	5.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.03
82	8	12.238	-0.309	5.689	-3.882	0.321	5.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
83	1A	1.812	-0.023	-0.372	-0.193	0.063	2.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
83	1B	-4.831	-0.023	-8.398	-0.193	0.118	2.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
83	1C	1.812	0.160	-0.372	1.496	0.063	0.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
83	1D	-4.831	0.160	-8.398	1.496	0.118	0.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
83	1I	1.835	-0.001	-0.164	0.075	0.044	1.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
83	1J	-4.854	-0.001	-8.606	0.075	0.010	1.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
83	1K	1.835	0.138	-0.164	1.228	0.044	0.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
83	1L	-4.854	0.138	-8.606	1.228	0.010	0.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
83	1Q	2.041	-0.029	-0.296	-0.268	0.099	2.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
83	1R	-5.060	-0.029	-8.474	-0.268	0.044	2.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
83	1S	2.041	0.167	-0.296	1.571	0.099	0.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
83	1T	-5.060	0.167	-8.474	1.571	0.044	0.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
83	2	-2.644	0.130	-6.743	1.007	0.056	2.436	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
83	7	-2.554	0.124	-6.478	1.019	0.053	2.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
83	8	-2.648	0.129	-6.809	1.013	0.063	2.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
84	1A	47.565	-1.982	43.117	-19.732	2.012	21.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.14	0.11
84	1B	-31.378	-1.982	-31.843	-19.732	2.901	21.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.14	0.10
84	1C	47.565	1.718	43.117	16.354	2.011	37.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.14	0.19
84	1D	-31.378	1.718	-31.843	16.354	2.902	37.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.17
84	1I	47.678	-2.323	54.090	-17.073	3.321	16.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.20	0.08
84	1J	-31.491	-2.323	-42.816	-17.073	4.209	16.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.19	0.07
84	1K	47.678	2.060	54.090	13.695	3.320	32.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.20	0.16
84	1L	-31.491	2.060	-42.816	13.695	4.210	32.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.19	0.14
84	1Q	28.603	-1.154	27.892	-10.418	1.044	6.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.09	0.03
84	1R	-12.416	-1.154	-16.618	-10.418	1.933	6.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.09	0.03
84	1S	28.603	0.890	27.892	7.040	1.043	22.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.11
84	1T	-12.416	0.890	-16.618	7.040	1.933	22.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.09	0.10
84	2	9.907	-0.319	2.954	-4.513	0.410	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.00	0.01
84	7	10.534	-0.250	4.602	-3.655	0.508	5.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.03
84	8	10.577	-0.252	4.571	-3.673	0.507	5.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
85	1A	1.994	-0.032	-0.124	-0.190	0.202	1.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
85	1B	-4.852	-0.032	-8.883	-0.190	0.112	1.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
85	1C	1.994	0.161	-0.124	1.515	0.202	0.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
85	1D	-4.852	0.161	-8.883	1.515	0.112	0.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
85	1I	2.020	-0.016	-0.007	-0.009	0.280	1.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
85	1J	-4.878	-0.016	-9.000	-0.009	0.035	1.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
85	1K	2.020	0.145	-0.007	1.333	0.280	0.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
85	1L	-4.878	0.145	-9.000	1.333	0.035	0.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
85	1Q	2.032	-0.045	-0.105	-0.292	0.450	1.661	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
85	1R	-4.890	-0.045	-8.902	-0.292	0.135	1.661	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
85	1S	2.032	0.174	-0.105	1.617	0.449	0.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
85	1T	-4.890	0.174	-8.902	1.617	0.135	0.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
85	2	-2.504	0.121	-7.030	1.050	0.439	2.189	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	

86	8	12.696	-0.363	-13.407	-3.937	2.351	1.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
87	1A	2.089	-0.050	0.171	-0.200	0.349	0.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
87	1B	-5.048	-0.050	-9.057	-0.200	0.337	0.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
87	1C	2.089	0.171	0.171	1.576	0.349	1.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
87	1D	-5.048	0.171	-9.057	1.576	0.337	1.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
87	1I	2.102	-0.048	0.022	0.001	0.490	0.413	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
87	1J	-5.061	-0.048	-8.907	0.001	0.478	0.413	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
87	1K	2.102	0.169	0.022	1.376	0.490	2.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
87	1L	-5.061	0.169	-8.907	1.376	0.478	2.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
87	1Q	2.141	-0.060	0.045	-0.309	0.458	0.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
87	1R	-5.101	-0.060	-8.930	-0.309	0.446	0.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
87	1S	2.141	0.181	0.045	1.685	0.458	0.656	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
87	1T	-5.101	0.181	-8.930	1.685	0.446	0.656	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
87	2	-2.770	0.103	-7.382	1.112	0.282	2.193	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
87	7	-2.608	0.100	-6.952	1.110	0.204	1.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
87	8	-2.694	0.098	-7.470	1.118	0.322	2.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
88	1A	46.323	-2.573	32.979	-18.529	20.132	27.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.21	0.14
88	1B	-23.368	-2.573	-82.910	-18.529	17.573	27.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.21	0.11
88	1C	46.323	2.223	32.979	14.222	20.132	27.877	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.21	0.14
88	1D	-23.368	2.223	-82.910	14.222	17.573	27.877	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.21	0.11
88	1I	57.348	-3.034	54.049	-19.767	20.277	33.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.24	0.17
88	1J	-34.393	-3.034	-103.980	-19.767	17.428	33.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.23	0.12
88	1K	57.348	2.684	54.049	15.460	20.277	33.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.24	0.17
88	1L	-34.393	2.684	-103.980	15.460	17.428	33.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.23	0.12
88	1Q	33.402	-1.560	18.407	-11.351	19.490	16.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.16	0.11
88	1R	-10.446	-1.560	-68.338	-11.351	18.215	16.842	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.16	0.10
88	1S	33.402	1.210	18.407	7.044	19.490	17.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.16	0.11
88	1T	-10.446	1.210	-68.338	7.044	18.215	17.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.16	0.10
88	2	14.503	-0.374	-29.901	-4.916	20.044	7.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.07	0.12
88	7	15.212	-0.306	-31.553	-4.146	22.373	3.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.13
88	8	15.278	-0.308	-31.843	-4.169	22.474	3.710	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.08	0.13
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
89	1A	2.033	-0.111	0.054	-0.129	0.167	2.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
89	1B	-5.135	-0.111	-9.225	-0.129	0.366	2.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
89	1C	2.033	0.219	0.054	1.477	0.167	3.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02
89	1D	-5.135	0.219	-9.225	1.477	0.366	3.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02
89	1I	2.066	-0.132	0.107	-0.230	0.209	4.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
89	1J	-5.168	-0.132	-9.279	-0.230	0.408	4.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
89	1K	2.066	0.239	0.107	1.578	0.209	5.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
89	1L	-5.168	0.239	-9.279	1.578	0.408	5.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
89	1Q	2.130	-0.090	0.110	-0.345	0.151	1.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
89	1R	-5.232	-0.090	-9.281	-0.345	0.350	1.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
89	1S	2.130	0.197	0.110	1.693	0.151	2.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
89	1T	-5.232	0.197	-9.281	1.693	0.350	2.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
89	2	-2.792	0.085	-7.412	1.076	1.306	1.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
89	7	-2.674	0.083	-7.064	1.077	0.994	1.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
89	8	-2.792	0.078	-7.599	1.078	1.578	1.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
90	1A	41.192	-2.628	-0.072	-20.396	1.481	30.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.13	0.15
90	1B	-19.894	-2.628	-110.853	-20.396	1.100	30.808	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.13	0.11
90	1C	41.192	2.098	-0.072	16.700	1.479	38.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.13	0.19
90	1D	-19.894	2.098	-110.853	16.700	1.103	38.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.14
90	1I	45.825	-3.940	18.939	-20.047	1.598	29.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.15	0.15
90	1J	-24.527	-3.940	-129.865	-20.047	1.215	29.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.10
90	1K	45.825	3.410	18.939	16.351	1.594	37.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.15	0.18
90	1L	-24.527	3.410	-129.865	16.351	1.219	37.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.14	0.13
90	1Q	31.665	-1.925	5.515	-11.498	1.063	14.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.12	0.07
90	1R	-10.367	-1.925	-116.440	-11.498	0.683	14.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.12	0.05
90	1S	31.665	1.395	5.515	7.802	1.061	21.558	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.12	0.11
90	1T	-10.367	1.395	-116.440	7.802	0.684	21.558	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.08
90	2	15.168	-0.551	-74.817	-4.627	0.383	4.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.08	0.02
90	7	15.168	-0.479	-74.985	-3.823	0.042	0.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.00
90	8	15.231	-0.481	-75.552	-3.841	0.049	0.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.00
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
91	1A	2.140	-0.043	0.049	-0.153	0.088	1.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
91	1B	-5.040	-0.043	-9.605	-0.153	0.271	1.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
91	1C	2.140	0.155	0.049	1.465	0.088	0.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
91	1D	-5.040	0.155	-9.605	1.465	0.271								

92	1I	40.481	-2.528	-0.886	-20.428	0.933	31.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.13	0.15
92	1J	-19.184	-2.528	-110.874	-20.428	1.282	31.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.13	0.11
92	1K	40.481	2.015	-0.886	16.624	0.932	37.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.13	0.19
92	1L	-19.184	2.015	-110.874	16.624	1.283	37.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.14
92	1Q	31.448	-1.846	6.363	-11.583	0.574	14.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.12	0.07
92	1R	-10.151	-1.846	-118.123	-11.583	0.923	14.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.12	0.05
92	1S	31.448	1.333	6.363	7.780	0.573	21.428	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.12	0.11
92	1T	-10.151	1.333	-118.123	7.780	0.924	21.428	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.08
92	2	16.980	-0.645	-87.453	-4.611	1.819	6.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.10	0.02
92	7	16.256	-0.529	-82.805	-3.841	0.948	1.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.01
92	8	16.316	-0.531	-83.369	-3.862	0.946	1.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
93	1A	2.105	-0.023	0.267	-0.078	0.052	1.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
93	1B	-5.124	-0.023	-9.194	-0.078	0.348	1.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
93	1C	2.105	0.163	0.267	1.407	0.052	0.300	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
93	1D	-5.124	0.163	-9.194	1.407	0.348	0.300	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
93	1I	2.120	-0.020	0.134	-0.139	0.070	1.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
93	1J	-5.138	-0.020	-9.062	-0.139	0.330	1.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
93	1K	2.120	0.160	0.134	1.468	0.070	0.410	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
93	1L	-5.138	0.160	-9.062	1.468	0.330	0.410	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
93	1Q	2.165	-0.039	0.160	-0.293	0.027	2.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
93	1R	-5.183	-0.039	-9.088	-0.293	0.426	2.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
93	1S	2.165	0.179	0.160	1.622	0.027	0.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
93	1T	-5.183	0.179	-9.088	1.622	0.426	0.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
93	2	-3.075	0.120	-7.154	1.056	0.463	1.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
93	7	-2.781	0.118	-6.748	1.058	0.413	1.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
93	8	-2.846	0.122	-7.098	1.057	0.447	2.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
94	1A	57.392	-2.470	71.300	-20.228	3.474	28.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.24	0.14
94	1B	-37.048	-2.470	-102.205	-20.228	1.995	28.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.23	0.11
94	1C	57.392	2.027	71.300	16.241	3.474	35.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.24	0.18
94	1D	-37.048	2.027	-102.205	16.241	1.995	35.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.23	0.13
94	1I	48.260	-1.949	37.073	-19.484	2.670	25.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.19	0.13
94	1J	-27.916	-1.949	-67.978	-19.484	1.191	25.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.19	0.10
94	1K	48.260	1.505	37.073	15.497	2.670	32.621	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.19	0.16
94	1L	-27.916	1.505	-67.978	15.497	1.191	32.621	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.19	0.13
94	1Q	32.253	-1.260	28.060	-11.567	1.929	13.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.14	0.07
94	1R	-11.910	-1.260	-58.965	-11.567	0.450	13.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.14	0.06
94	1S	32.253	0.816	28.060	7.580	1.929	20.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.14	0.10
94	1T	-11.910	0.816	-58.965	7.580	0.450	20.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.14	0.08
94	2	17.627	-0.576	-35.605	-4.654	1.184	4.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.11	0.02
94	7	16.359	-0.470	-29.806	-3.922	1.118	0.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.01
94	8	16.422	-0.472	-30.023	-3.942	1.125	0.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
95	1A	2.052	-0.016	0.160	-0.038	0.234	1.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
95	1B	-5.077	-0.016	-8.853	-0.038	0.060	1.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
95	1C	2.052	0.151	0.160	1.370	0.234	0.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
95	1D	-5.077	0.151	-8.853	1.370	0.060	0.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.00
95	1I	2.052	-0.027	0.214	-0.171	0.253	2.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
95	1J	-5.077	-0.027	-8.907	-0.171	0.078	2.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
95	1K	2.052	0.162	0.214	1.503	0.253	0.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
95	1L	-5.077	0.162	-8.907	1.503	0.078	0.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
95	1Q	2.148	-0.038	0.076	-0.291	0.319	2.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
95	1R	-5.172	-0.038	-8.770	-0.291	0.145	2.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
95	1S	2.148	0.173	0.076	1.622	0.319	0.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
95	1T	-5.172	0.173	-8.770	1.622	0.145	0.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
95	2	-3.458	0.132	-7.216	1.090	0.223	1.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
95	7	-3.047	0.123	-6.749	1.079	0.200	1.622	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
95	8	-3.153	0.127	-7.120	1.077	0.241	1.965	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
96	1A	47.524	-2.261	56.628	-17.400	3.458	16.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.20	0.08
96	1B	-31.689	-2.261	-45.451	-17.400	4.581	16.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.20	0.07
96	1C	47.524	1.973	56.628	13.988	3.457	32.909	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.20	0.16
96	1D	-31.689	1.973	-45.451	13.988	4.582	32.910	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.20	0.14
96	1I	46.877	-2.140	42.103	-19.925	2.018	21.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.14	0.11
96	1J	-31.042	-2.140	-30.925	-19.925	3.141	21.499	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.14	0.10
96	1K	46.877	1.852	42.103	16.512	2.017	37.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.14	0.19
96	1L	-31.042	1.852	-30.925	16.512	3.141	37.464	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.17
96	1Q	28.443	-1.170	28.257	-10.555	1.023	6.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.09	0.03
96	1R	-12.608	-1.170	-17.079	-10.555	2.147	6.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.09	0.03
96	1S	28.443	0.882	28.257	7.142	1.023	22.293	2.01						

97	2	-3.422	0.106	-7.722	1.137	0.445	1.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
97	7	-2.940	0.102	-7.156	1.115	0.383	1.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
97	8	-2.980	0.101	-7.553	1.119	0.466	1.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
98	1A	40.378	-3.173	42.317	-13.111	4.174	7.042	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.20	0.03
98	1B	-24.980	-3.173	-30.862	-13.111	3.568	7.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.19	0.03
98	1C	40.378	3.059	42.317	9.895	4.172	26.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.20	0.13
98	1D	-24.980	3.059	-30.862	9.895	3.569	26.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.19	0.12
98	1I	45.612	-3.090	42.639	-19.301	2.754	19.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.12	0.10
98	1J	-30.213	-3.090	-31.185	-19.301	2.148	19.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.12	0.09
98	1K	45.612	2.976	42.639	16.084	2.752	38.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.12	0.19
98	1L	-30.213	2.976	-31.185	16.084	2.150	38.706	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.12	0.17
98	1Q	26.304	-1.572	24.182	-9.280	1.797	2.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.08	0.01
98	1R	-10.905	-1.572	-12.727	-9.280	1.192	2.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.08	0.01
98	1S	26.304	1.458	24.182	6.064	1.796	21.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.08	0.11
98	1T	-10.905	1.458	-12.727	6.064	1.192	21.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.08	0.10
98	2	13.022	-0.201	9.218	-3.225	8.379	10.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.03	0.05
98	7	11.527	-0.139	7.513	-2.842	4.934	12.029	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.06
98	8	11.549	-0.140	7.473	-2.858	4.927	11.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.06
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
99	1A	1.910	-0.055	-0.303	-0.295	0.654	4.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
99	1B	-4.832	-0.055	-9.129	-0.295	0.091	4.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
99	1C	1.910	0.165	-0.303	1.677	0.654	5.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
99	1D	-4.832	0.165	-9.129	1.677	0.091	5.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
99	1I	1.888	-0.068	-0.352	-0.382	0.380	1.521	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
99	1J	-4.810	-0.068	-9.080	-0.382	0.183	1.521	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
99	1K	1.888	0.177	-0.352	1.764	0.380	2.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
99	1L	-4.810	0.177	-9.080	1.764	0.183	2.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
99	1Q	2.045	-0.061	-0.004	-0.397	0.544	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
99	1R	-4.968	-0.061	-9.428	-0.397	0.019	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
99	1S	2.045	0.170	-0.004	1.779	0.544	2.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
99	1T	-4.968	0.170	-9.428	1.779	0.019	2.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
99	2	-3.835	0.089	-8.521	1.179	1.174	0.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
99	7	-3.233	0.087	-7.816	1.150	0.954	1.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
99	8	-3.321	0.082	-8.346	1.155	1.258	1.428	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
100	1A	41.780	-2.788	49.090	-11.770	6.932	4.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.22	0.04
100	1B	-25.085	-2.788	-38.508	-11.770	0.954	4.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.21	0.02
100	1C	41.780	2.573	49.090	8.319	6.931	21.411	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.22	0.11
100	1D	-25.085	2.573	-38.508	8.319	0.955	21.412	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.21	0.09
100	1I	46.627	-2.542	43.901	-19.848	5.206	21.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.13	0.11
100	1J	-29.932	-2.542	-33.319	-19.848	0.772	21.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	0.10
100	1K	46.627	2.327	43.901	16.398	5.206	38.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.13	0.19
100	1L	-29.932	2.327	-33.319	16.398	0.771	38.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.13	0.17
100	1Q	27.398	-1.395	27.028	-9.250	4.489	3.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.10	0.03
100	1R	-10.703	-1.395	-16.446	-9.250	1.489	3.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.09	0.02
100	1S	27.398	1.180	27.028	5.800	4.488	19.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.10
100	1T	-10.703	1.180	-16.446	5.800	1.489	19.975	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.09
100	2	11.575	-0.193	7.104	-3.054	1.186	10.793	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.02	0.05
100	7	9.850	-0.145	4.468	-2.779	0.950	11.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.00	0.06
100	8	9.863	-0.146	4.404	-2.797	0.953	11.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.00	0.06
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
101	1A	1.866	-0.078	-0.317	-0.180	0.180	3.610	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
101	1B	-4.706	-0.078	-8.978	-0.180	0.758	3.610	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
101	1C	1.866	0.199	-0.317	1.568	0.180	4.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02
101	1D	-4.706	0.199	-8.978	1.568	0.758	4.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.02
101	1I	1.839	-0.077	-0.418	-0.234	0.054	0.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
101	1J	-4.679	-0.077	-8.876	-0.234	0.524	0.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
101	1K	1.839	0.197	-0.418	1.622	0.054	2.318	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
101	1L	-4.679	0.197	-8.876	1.622	0.524	2.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
101	1Q	1.987	-0.076	-0.059	-0.346	0.118	0.311	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
101	1R	-4.827	-0.076	-9.236	-0.346	0.696	0.310	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
101	1S	1.987	0.196	-0.059	1.734	0.118	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
101	1T	-4.827	0.196	-9.236	1.734	0.696	1.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
101	2	-3.692	0.082	-8.226	1.172	0.728	0.581	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
101	7	-3.080	0.087	-7.532	1.149	0.687	0.962	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
101	8	-3.089	0.086	-7.958	1.156	0.957	1.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
102	1A	45.389	-2.014	68.332	-10.617	2.978	7.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.24	0.04
102	1B	-25.090	-2.014	-98.729	-10.617	2.862	7.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.23	

103	1C	1.720	0.151	-0.287	1.187	0.034	0.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
103	1D	-4.459	0.151	-8.489	1.187	0.287	0.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
103	1I	1.690	-0.040	-0.544	-0.197	0.124	1.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
103	1J	-4.430	-0.040	-8.232	-0.197	0.197	1.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
103	1K	1.690	0.172	-0.544	1.541	0.124	0.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
103	1L	-4.430	0.172	-8.232	1.541	0.197	0.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
103	1Q	1.852	-0.052	-0.337	-0.250	0.197	1.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
103	1R	-4.592	-0.052	-8.438	-0.250	0.519	1.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
103	1S	1.852	0.184	-0.337	1.594	0.197	0.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
103	1T	-4.592	0.184	-8.438	1.594	0.519	0.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
103	2	-3.882	0.093	-7.820	1.142	0.389	0.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
103	7	-3.173	0.099	-7.104	1.115	0.358	0.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
103	8	-3.175	0.102	-7.411	1.118	0.447	1.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

104	1A	35.207	-2.682	22.540	-9.204	0.771	7.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.15	0.04
104	1B	-14.257	-2.682	-135.702	-9.204	1.354	7.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.15	0.03
104	1C	35.207	2.147	22.540	5.407	0.771	15.962	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.15	0.08
104	1D	-14.257	2.147	-135.702	5.407	1.354	15.962	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.15	0.05
104	1I	45.028	-3.777	10.106	-22.089	0.152	33.317	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	0.17
104	1J	-24.079	-3.777	-123.268	-22.089	0.735	33.317	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.12	0.12
104	1K	45.028	3.242	10.106	18.292	0.152	41.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.12	0.21
104	1L	-24.079	3.242	-123.268	18.292	0.735	41.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.12	0.15
104	1Q	29.977	-1.873	8.692	-9.453	0.327	9.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.12	0.05
104	1R	-9.028	-1.873	-121.854	-9.453	0.911	9.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.12	0.03
104	1S	29.977	1.338	8.692	5.656	0.327	17.821	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.12	0.09
104	1T	-9.028	1.338	-121.854	5.656	0.911	17.821	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.12	0.06
104	2	13.750	-0.318	-72.191	-2.795	0.761	8.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.03
104	7	14.225	-0.340	-74.127	-2.752	0.315	7.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.03
104	8	14.280	-0.342	-74.641	-2.771	0.320	7.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

105	1A	1.482	0.009	-0.358	0.198	0.017	1.464	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
105	1B	-4.402	0.009	-7.927	0.198	0.171	1.464	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
105	1C	1.482	0.137	-0.358	1.109	0.017	0.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
105	1D	-4.402	0.137	-7.927	1.109	0.171	0.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
105	1I	1.420	-0.024	-0.729	-0.180	0.057	2.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
105	1J	-4.340	-0.024	-7.557	-0.180	0.130	2.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
105	1K	1.420	0.170	-0.729	1.486	0.057	0.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
105	1L	-4.340	0.170	-7.557	1.486	0.130	0.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
105	1Q	1.822	-0.045	-0.325	-0.238	0.139	2.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
105	1R	-4.743	-0.045	-7.961	-0.238	0.327	2.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
105	1S	1.822	0.191	-0.325	1.545	0.139	0.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
105	1T	-4.743	0.191	-7.961	1.545	0.327	0.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
105	2	-4.397	0.111	-7.361	1.098	0.186	0.716	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
105	7	-3.530	0.115	-6.623	1.074	0.183	1.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
105	8	-3.576	0.123	-6.837	1.065	0.228	1.556	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

106	1A	36.098	-2.674	22.245	-9.145	1.814	7.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.15	0.04
106	1B	-14.971	-2.674	-134.406	-9.145	0.531	7.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.15	0.03
106	1C	36.098	2.165	22.245	5.400	1.814	15.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.15	0.08
106	1D	-14.971	2.165	-134.406	5.400	0.531	15.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.15	0.05
106	1I	45.892	-3.782	10.362	-22.105	1.343	33.053	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.12	0.16
106	1J	-24.765	-3.782	-122.523	-22.105	0.060	33.053	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.12	0.12
106	1K	45.892	3.274	10.362	18.361	1.343	41.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.12	0.21
106	1L	-24.765	3.274	-122.523	18.361	0.060	41.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.12	0.15
106	1Q	30.516	-1.866	8.995	-9.402	1.325	9.261	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.12	0.05
106	1R	-9.389	-1.866	-121.156	-9.402	0.042	9.261	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.12	0.03
106	1S	30.516	1.357	8.995	5.657	1.325	17.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.12	0.09
106	1T	-9.389	1.357	-121.156	5.657	0.042	17.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.12	0.06
106	2	16.249	-0.432	-86.807	-2.613	2.159	5.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.11	0.02
106	7	15.776	-0.400	-82.600	-2.630	1.639	6.522	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.10	0.03
106	8	15.829	-0.402	-83.118	-2.648	1.636	6.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.10	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

107	1A	1.459	0.007	-0.417	0.217	0.239	1.521	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
107	1B	-4.439	0.007	-8.125	0.217	0.149	1.521	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
107	1C	1.459	0.144	-0.417	1.082	0.239	0.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
107	1D	-4.439	0.144	-8.125	1.082	0.149	0.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
107	1I	1.432	-0.025	-0.727	-0.174	0.183	2.111	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
107	1J	-4.412	-0.025	-7.814	-0.174	0.204	2.111	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
107	1K	1.432	0.175	-0.727	1.473	0.183	0.417	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
107	1L	-4.412	0.175	-7.814	1.473	0.204	0.417	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
107	1Q	1.853	-0.041	-0.268	-0.231	0.374	2.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
107	1R	-4.833	-0.041	-8.273	-0.231	0.013	2.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
107	1S	1.853	0.192	-0.268	1.530	0.374	0.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
107	1T	-4.833	0.192	-8.273	1.530	0.013	0.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
107	2	-4.692	0.103	-7.886	1.066	0.537	0.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
107	7	-3.766	0.112	-7.076	1.053	0.453	1.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
107	8	-3.845	0.119	-7.346	1.042	0.484	1.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

108	1A	45.182	-1.977	66.313	-10.509	2.721	7.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.24	0.04			
108	1B	-24.649	-1.977	-94.768	-10.509	3.054	7.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.23	0.03			
108	1C	45.182		66.313		6.494	2.721	13.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.24	0.07		
108	1D	-24.649		1.538		-94.768		6.494	3.054	13.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.23	0.05
108	1I	49.977	-2.152	36.840	-20.905	1.422	28.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.15	0.14			
108	1J	-29.445	-2.152	-65.295	-20.905	1.756	28.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.14	0.12			
108	1K	49.977		1.713		36.840		16.889	1.422	34.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.15	0.17
108	1L	-29.445		1.713		-65.295		16.889	1.756	34.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.14
108	1Q	29.930	-1.191	26.824	-9.658	1.002	9.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.13	0.05			
108	1R	-9.398	-1.191	-55.279	-9.658	1.335	9.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.13	0.04			

108	1S	29.930	0.752	26.824	5.642	1.002	15.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.13	0.08
108	1T	-9.398	0.752	-55.279	5.642	1.335	15.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.13	0.07
108	2	18.018	-0.424	-32.480	-2.795	0.375	4.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.02
108	7	16.669	-0.378	-27.272	-2.818	0.363	4.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.02
108	8	16.716	-0.380	-27.454	-2.836	0.356	4.677	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

109	1A	1.742	-0.022	-0.435	0.104	0.260	1.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
109	1B	-4.527	-0.022	-8.803	0.104	0.010	1.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
109	1C	1.742	0.145	-0.435	1.203	0.260	0.293	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
109	1D	-4.527	0.145	-8.803	1.203	0.010	0.293	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
109	1I	1.716	-0.047	-0.646	-0.191	0.166	1.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
109	1J	-4.501	-0.047	-8.592	-0.191	0.104	1.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
109	1K	1.716	0.170	-0.646	1.499	0.166	0.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
109	1L	-4.501	0.170	-8.592	1.499	0.104	0.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
109	1Q	1.868	-0.054	-0.394	-0.257	0.484	1.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
109	1R	-4.653	-0.054	-8.843	-0.257	0.214	1.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
109	1S	1.868	0.177	-0.394	1.564	0.484	0.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
109	1T	-4.653	0.177	-8.843	1.564	0.214	0.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
109	2	-4.239	0.071	-8.472	1.054	0.434	1.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
109	7	-3.401	0.083	-7.644	1.051	0.369	1.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
109	8	-3.407	0.087	-7.966	1.053	0.464	1.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

110	1A	41.920	-2.748	53.094	-11.576	0.781	4.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.21	0.02
110	1B	-24.834	-2.748	-43.670	-11.576	8.650	4.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.21	0.05
110	1C	41.920	2.480	53.094	8.091	0.781	20.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.21	0.10
110	1D	-24.834	2.480	-43.670	8.091	8.650	20.675	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.21	0.09
110	1I	46.661	-2.365	55.593	-19.679	2.764	21.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.13	0.11
110	1J	-29.575	-2.365	-46.168	-19.679	6.667	21.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.12	0.09
110	1K	46.661	2.097	55.593	16.194	2.764	37.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.13	0.19
110	1L	-29.575	2.097	-46.168	16.194	6.667	37.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.12	0.16
110	1Q	27.545	-1.376	30.336	-9.183	3.286	3.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.09	0.02
110	1R	-10.459	-1.376	-20.911	-9.183	6.146	3.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.09	0.03
110	1S	27.545	1.108	30.336	5.698	3.286	19.681	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.09	0.10
110	1T	-10.459	1.108	-20.911	5.698	6.146	19.681	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.09
110	2	16.249	-0.277	10.239	-2.156	11.465	13.080	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.07	0.07
110	7	14.669	-0.243	8.545	-2.293	9.545	12.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.06
110	8	14.705	-0.245	8.509	-2.312	9.557	12.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.06

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

111	1A	1.901	-0.050	-0.109	-0.011	0.434	1.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
111	1B	-4.744	-0.050	-8.496	-0.011	0.484	1.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
111	1C	1.901	0.168	-0.109	1.383	0.434	2.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
111	1D	-4.744	0.168	-8.496	1.383	0.484	2.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.01
111	1I	1.889	-0.063	-0.091	-0.258	0.111	0.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
111	1J	-4.732	-0.063	-8.514	-0.258	0.161	0.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
111	1K	1.889	0.181	-0.091	1.630	0.111	1.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
111	1L	-4.732	0.181	-8.514	1.630	0.161	1.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
111	1Q	2.008	-0.064	-0.007	-0.325	0.381	0.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
111	1R	-4.850	-0.064	-8.598	-0.325	0.430	0.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
111	1S	2.008	0.182	-0.007	1.697	0.381	0.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
111	1T	-4.850	0.182	-8.598	1.697	0.430	0.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.00
111	2	-4.312	0.072	-8.230	1.076	0.126	1.684	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
111	7	-3.485	0.078	-7.357	1.083	0.020	1.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
111	8	-3.542	0.076	-7.820	1.090	0.251	1.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

112	1A	45.303	-3.728	6.297	-21.970	0.808	33.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	0.17
112	1B	-24.117	-3.728	-118.129	-21.970	0.181	33.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.11	0.12
112	1C	45.303	3.194	6.297	18.165	0.808	40.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.12	0.20
112	1D	-24.117	3.194	-118.129	18.165	0.181	40.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.15
112	1I	35.394	-2.712	21.406	-9.181	1.446	8.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.15	0.04
112	1J	-14.208	-2.712	-133.238	-9.181	0.819	8.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.15	0.03
112	1K	35.394	2.178	21.406	5.376	1.446	15.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.15	0.08
112	1L	-14.208	2.178	-133.238	5.376	0.819	15.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.15	0.05
112	1Q	30.138	-1.884	7.476	-9.432	0.963	9.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.12	0.05
112	1R	-8.953	-1.884	-119.308	-9.432	0.335	9.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.12	0.04
112	1S	30.138	1.350	7.476	5.627	0.963	17.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.12	0.09
112	1T	-8.953	1.350	-119.308	5.627	0.335	17.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.12	0.06
112	2	12.981	0.132	-63.998	0.216	2.194	21.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.09
112	7	13.828	-0.160	-68.838	-1.069	1.172	15.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.06
112	8	13.884	-0.162	-69.353	-1.087	1.175	15.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.06

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

113	1A	13.121	-0.284	-0.958	-0.549	6.938	6.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
113	1B	-10.377	-0.284	-25.532	-0.549	8.963	6.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
113	1C	13.121	0.467	-0.958	2.714	6.938	28.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.14
113	1D	-10.377	0.467	-25.532	2.714	8.963	28.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.13
113	1I	11.665	-0.645	2.609	-2.193	7.179	1.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.04
113	1J	-8.921	-0.645	-29.099	-2.193	8.722	1.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.05
113	1K	11.665	0.828	2.609	4.357	7.179	33.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.17
113	1L	-8.921	0.828	-29.099	4.357	8.722	33.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
113	1Q	7.690	-0.216	0.728	-0.355	7.533	10.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
113	1R	-4.946	-0.216	-27.218	-0.355	8.369	10.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
113	1S	7.690	0.399	0.728	2.520	7.533	24.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
113	1T	-4.946	0.399	-27.218	2.520	8.369	24.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
113	2	3.942	0.127	-21.420	1.505	12.911	25.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.12
113	7	3.249	0.130	-20.185	1.539	12.475	25.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
113	8	3.233	0.130	-20.370	1.543	12.484	25.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

114	1A	11.561	-0.242	-1.611	-1.108	1.224	2.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
114	1B	-0.927	-0.242	-24.440	-1.108	1.736	2.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
114	1C	11.561	0.095	-1.611	0.024	1.224	5.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
114	1D	-0.927	0.095	-24.440	0.024	1.736	5.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
114	1I	13.561	-0.329	-0.508	-1.375	1.084	6.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
114	1J	-2.926	-0.329	-25.543	-1.375	1.876	6.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
114	1K	13.561	0.182	-0.508	0.291	1.084	10.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
114	1L	-2.926	0.182	-25.543	0.291	1.876	10.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
114	1Q	9.707	-0.194	-1.036	-0.957	1.329	1.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
114	1R	0.927	-0.194	-25.015	-0.957	1.631	1.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
114	1S	9.707	0.047	-1.036	-0.128	1.329	5.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
114	1T	0.927	0.047	-25.015	-0.128	1.631	5.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
114	2	9.036	-0.113	-20.539	-0.831	2.011	2.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
114	7	8.691	-0.108	-19.595	-0.818	2.128	2.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
114	8	8.669	-0.109	-19.791	-0.822	2.112	2.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

115	1A	8.020	-0.159	-3.569	-0.534	0.797	7.316	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
115	1B	-5.200	-0.159	-27.099	-0.534	1.247	7.316	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
115	1C	8.020	0.361	-3.569	2.681	0.798	26.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.13
115	1D	-5.200	0.361	-27.099	2.681	1.247	26.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.12
115	1I	9.498	-0.393	-0.174	-2.438	0.659	1.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.01
115	1J	-6.678	-0.393	-30.494	-2.438	1.109	1.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.01
115	1K	9.498	0.595	-0.174	4.585	0.659	33.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.02	0.16
115	1L	-6.678	0.595	-30.494	4.585	1.108	33.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.02	0.15
115	1Q	5.859	-0.103	-1.758	-0.413	0.227	10.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
115	1R	-3.039	-0.103	-28.910	-0.413	0.676	10.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
115	1S	5.859	0.305	-1.758	2.559	0.227	23.676	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
115	1T	-3.039	0.305	-28.910	2.559	0.676	23.676	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
115	2	3.575	0.148	-24.460	1.560	0.818	25.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
115	7	3.040	0.149	-23.177	1.567	0.613	25.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
115	8	3.024	0.149	-23.372	1.570	0.613	25.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

116	1A	12.420	-0.144	-1.959	-1.100	0.205	2.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
116	1B	-0.743	-0.144	-23.312	-1.100	0.613	2.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
116	1C	12.420	0.105	-1.959	0.037	0.205	5.617	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
116	1D	-0.743	0.105	-23.312	0.037	0.613	5.617	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
116	1I	13.687	-0.193	0.463	-1.643	0.401	7.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.04
116	1J	-2.010	-0.193	-25.734	-1.643	0.810	7.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
116	1K	13.687	0.154	0.463	0.581	0.401	10.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
116	1L	-2.010	0.154	-25.734	0.581	0.809	10.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
116	1Q	10.111	-0.096	-0.567	-1.008	0.036	2.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
116	1R	1.565	-0.096	-24.704	-1.008	0.444	2.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
116	1S	10.111	0.057	-0.567	-0.054	0.036	5.520	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
116	1T	1.565	0.057	-24.704	-0.054	0.444	5.520	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
116	2	9.702	-0.055	-20.153	-0.839	0.042	2.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
116	7	9.384	-0.044	-19.127	-0.821	0.143	2.428	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
116	8	9.357	-0.045	-19.308	-0.825	0.140	2.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

117	1A	7.051	-0.355	-4.803	-0.280	0.804	11.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.06
117	1B	-4.313	-0.355	-25.189	-0.280	0.292	11.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
117	1C	7.051	0.564	-4.803	2.440	0.804	22.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.11
117	1D	-4.313	0.564	-25.189	2.440	0.292	22.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.10
117	1I	8.937	-1.117	-0.958	-2.621	0.883	5.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
117	1J	-6.198	-1.117	-29.034	-2.621	0.371	5.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
117	1K	8.937	1.326	-0.958	4.781	0.883	28.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.14
117	1L	-6.198	1.326	-29.034	4.781	0.371	28.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.13
117	1Q	5.361	-0.315	-1.976	-0.378	0.571	12.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
117	1R	-2.623	-0.315	-28.016	-0.378	0.059	12.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
117	1S	5.361	0.524	-1.976	2.538	0.571	21.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.11
117	1T	-2.623	0.524	-28.016	2.538	0.059	21.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.10
117	2	3.052	0.150	-24.099	1.626	0.176	25.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
117	7	2.698	0.152	-22.756	1.611	0.261	25.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
117	8	2.679	0.152	-22.940	1.614	0.261	25.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

118	1A	11.531	-0.475	-3.390	-1.286	0.921	1.681	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
118	1B	0.041	-0.475	-22.736	-1.286	0.417	1.681	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
118	1C	11.531	0.387	-3.390	0.206	0.920	5.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
118	1D	0.041	0.387	-22.736	0.206	0.417	5.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
118	1I	13.128	-1.261	-1.027	-2.560	1.135	8.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.04
118	1J	-1.556	-1.261	-25.099	-2.560	0.203	8.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.04
118	1K	13.128	1.173	-1.027	1.480	1.134	11.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.06
118	1L	-1.556	1.173	-25.099	1.480	0.202	11.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.05
118	1Q	9.631	-0.437	-1.520	-1.271	0.833	2.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
118	1R	1.942	-0.437	-24.605	-1.271	0.504	2.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
118	1S	9.631	0.349	-1.520	0.191	0.833	5.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
118	1T	1.942	0.349	-24.605	0.191	0.504	5.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
118	2	9.340	-0.104	-20.896	-0.862	1.141	2.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
118	7	9.134	-0.089	-19.809	-0.840	1.096	2.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
118	8	9.103	-0.090	-19.985	-0.844	1.092	2.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

119	1A	7.076	-0.363	-4.796	-0.267	0.287	11.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.06
119	1B	-4.227	-0.363	-25.007	-0.267	0.776	11.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.05
119	1C	7.076	0.559	-4.796	2.444	0.287	22.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.11
119	1D	-4.227	0.559	-25.007	2.444	0.776	22.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.10
119	1I	8.958	-1.119	-1.111	-2.586	0.283	5.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
119	1J	-6.108	-1.119	-28.692	-2.586	0.772	5.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
119	1K	8.958	1.315	-1.111	4.763	0.283	29.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.14
119	1L	-6.108	1.315	-28.692	4.763	0.772	29.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.14

119	1Q	5.376	-0.320	-1.976	-0.362	0.042	12.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
119	1R	-2.526	-0.320	-27.827	-0.362	0.531	12.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
119	1S	5.376	0.517	-1.976	2.539	0.042	21.855	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.11
119	1T	-2.526	0.517	-27.827	2.539	0.531	21.855	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.10
119	2	2.597	0.135	-23.512	1.667	0.543	26.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
119	7	2.359	0.138	-22.209	1.639	0.472	26.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
119	8	2.337	0.138	-22.394	1.643	0.473	26.261	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
120	1A	11.507	-0.497	-3.553	-1.299	0.121	1.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.01
120	1B	0.049	-0.497	-22.691	-1.299	0.393	1.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
120	1C	11.507	0.367	-3.553	0.200	0.121	5.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
120	1D	0.049	0.367	-22.691	0.200	0.393	5.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
120	1I	13.122	-1.284	-1.310	-2.570	0.298	7.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.04
120	1J	-1.566	-1.284	-24.934	-2.570	0.570	7.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.04
120	1K	13.122	1.154	-1.310	1.472	0.298	11.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.06
120	1L	-1.566	1.154	-24.934	1.472	0.570	11.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.05
120	1Q	9.608	-0.458	-1.713	-1.280	0.022	1.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
120	1R	1.948	-0.458	-24.531	-1.280	0.294	1.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
120	1S	9.608	0.328	-1.713	0.181	0.022	5.735	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
120	1T	1.948	0.328	-24.531	0.181	0.294	5.735	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
120	2	9.050	-0.134	-20.922	-0.871	0.234	3.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
120	7	8.919	-0.120	-19.816	-0.851	0.228	2.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
120	8	8.885	-0.120	-19.987	-0.855	0.227	3.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
121	1A	7.940	-0.192	-3.364	-0.556	1.263	7.665	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
121	1B	-5.160	-0.192	-26.519	-0.556	0.828	7.665	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
121	1C	7.940	0.377	-3.364	2.734	1.264	27.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.13
121	1D	-5.160	0.377	-26.519	2.734	0.828	27.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.12
121	1I	9.271	-0.422	-0.033	-2.466	1.105	1.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.01
121	1J	-6.491	-0.422	-29.850	-2.466	0.670	1.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.01
121	1K	9.271	0.607	-0.033	4.645	1.105	33.727	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.02	0.17
121	1L	-6.491	0.607	-29.850	4.645	0.669	33.727	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.02	0.15
121	1Q	5.749	-0.125	-1.536	-0.417	0.677	10.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
121	1R	-2.968	-0.125	-28.346	-0.417	0.242	10.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
121	1S	5.749	0.310	-1.536	2.596	0.677	24.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
121	1T	-2.968	0.310	-28.346	2.596	0.242	24.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
121	2	1.941	0.144	-22.978	1.719	0.142	27.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
121	7	1.781	0.139	-21.706	1.669	0.036	26.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
121	8	1.755	0.139	-21.887	1.673	0.036	26.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
122	1A	12.295	-0.178	-2.068	-1.134	0.420	2.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
122	1B	-0.816	-0.178	-23.373	-1.134	0.439	2.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
122	1C	12.295	0.070	-2.068	0.031	0.420	5.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
122	1D	-0.816	0.070	-23.373	0.031	0.439	5.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
122	1I	13.377	-0.230	0.042	-1.699	0.584	7.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.04
122	1J	-1.899	-0.230	-25.483	-1.699	0.602	7.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
122	1K	13.377	0.122	0.042	0.596	0.584	11.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
122	1L	-1.899	0.122	-25.483	0.596	0.602	11.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
122	1Q	9.928	-0.132	-0.750	-1.040	0.230	2.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
122	1R	1.551	-0.132	-24.691	-1.040	0.248	2.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
122	1S	9.928	0.024	-0.750	-0.063	0.230	5.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
122	1T	1.551	0.024	-24.691	-0.063	0.248	5.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
122	2	8.800	-0.108	-20.050	-0.863	0.183	3.226	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
122	7	8.671	-0.097	-18.967	-0.847	0.123	2.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
122	8	8.634	-0.098	-19.135	-0.851	0.125	3.005	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
123	1A	13.285	-0.264	-1.579	-0.541	8.743	6.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
123	1B	-10.850	-0.264	-25.662	-0.541	6.624	6.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
123	1C	13.285	0.461	-1.579	2.735	8.743	28.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.14
123	1D	-10.850	0.461	-25.662	2.735	6.623	28.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.13
123	1I	11.480	-0.613	1.597	-2.220	8.492	1.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.05
123	1J	-9.045	-0.613	-28.838	-2.220	6.875	1.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.04
123	1K	11.480	0.810	1.597	4.413	8.491	34.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.17
123	1L	-9.045	0.810	-28.838	4.413	6.874	34.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
123	1Q	7.570	-0.206	0.065	-0.358	8.125	10.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
123	1R	-5.135	-0.206	-27.306	-0.358	7.242	10.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
123	1S	7.570	0.402	0.065	2.552	8.124	24.700	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
123	1T	-5.135	0.402	-27.306	2.552	7.242	24.700	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
123	2	0.363	0.145	-19.778	1.736	10.154	27.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
123	7	0.770	0.140	-19.098	1.679	10.624	26.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
123	8	0.753	0.140	-19.296	1.683	10.641	26.909	2.01	2.01	4.52	4.5			

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
125	1A	12.338	-0.292	1.182	-0.986	7.431	6.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.04
125	1B	-11.870	-0.292	-26.902	-0.986	9.651	6.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.05
125	1C	12.338	0.531	1.182	3.185	7.432	29.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.05	0.14
125	1D	-11.870	0.531	-26.902	3.185	9.652	29.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.13
125	1I	9.427	-0.596	2.016	-2.030	7.821	1.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.05
125	1J	-8.959	-0.596	-27.737	-2.030	9.262	1.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.05
125	1K	9.427	0.834	2.016	4.229	7.822	33.760	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
125	1L	-8.959	0.834	-27.737	4.229	9.262	33.760	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
125	1Q	6.443	-0.204	0.821	-0.424	8.117	10.717	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
125	1R	-5.975	-0.204	-26.542	-0.424	8.966	10.718	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
125	1S	6.443	0.442	0.821	2.623	8.118	24.811	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
125	1T	-5.975	0.442	-26.542	2.623	8.966	24.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
125	2	1.651	0.206	-20.851	1.823	15.317	27.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
125	7	1.249	0.194	-19.651	1.740	14.284	27.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
125	8	1.218	0.195	-19.828	1.744	14.303	27.284	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
126	1A	14.173	-0.238	-1.391	-1.078	0.952	3.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
126	1B	-3.008	-0.238	-24.443	-1.078	0.323	3.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
126	1C	14.173	0.125	-1.391	-0.036	0.952	7.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
126	1D	-3.008	0.125	-24.443	-0.036	0.322	7.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
126	1I	13.477	-0.282	-0.135	-1.355	0.935	6.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
126	1J	-2.313	-0.282	-25.699	-1.355	0.340	6.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.03
126	1K	13.477	0.169	-0.135	0.241	0.934	9.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
126	1L	-2.313	0.169	-25.699	0.241	0.340	9.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
126	1Q	10.367	-0.160	-0.753	-0.946	0.782	2.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
126	1R	0.797	-0.160	-25.081	-0.946	0.492	2.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
126	1S	10.367	0.047	-0.753	-0.168	0.782	5.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
126	1T	0.797	0.047	-25.081	-0.168	0.492	5.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
126	2	8.338	-0.098	-20.392	-0.852	1.090	3.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
126	7	8.334	-0.092	-19.316	-0.844	1.015	3.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
126	8	8.298	-0.092	-19.506	-0.847	1.021	3.033	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
127	1A	7.937	-0.310	0.558	-1.485	1.085	4.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
127	1B	-6.604	-0.310	-28.946	-1.485	1.653	4.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
127	1C	7.937	0.506	0.558	3.678	1.084	31.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.16
127	1D	-6.604	0.506	-28.946	3.678	1.653	31.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
127	1I	8.681	-0.279	1.071	-2.077	0.528	0.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.00
127	1J	-7.347	-0.279	-29.459	-2.077	1.096	0.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
127	1K	8.681	0.475	1.071	4.270	0.527	34.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
127	1L	-7.347	0.475	-29.459	4.270	1.096	34.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
127	1Q	5.218	-0.114	-0.178	-0.544	0.225	9.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
127	1R	-3.885	-0.114	-28.209	-0.544	0.793	9.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
127	1S	5.218	0.310	-0.178	2.737	0.225	25.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.13
127	1T	-3.885	0.310	-28.209	2.737	0.793	25.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
127	2	1.598	0.184	-22.990	1.857	1.176	28.033	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
127	7	1.446	0.168	-21.669	1.759	0.867	27.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
127	8	1.420	0.169	-21.869	1.762	0.868	27.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
128	1A	12.666	-0.180	0.350	-1.271	0.628	4.930	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
128	1B	-1.439	-0.180	-25.455	-1.271	0.544	4.930	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
128	1C	12.666	0.070	0.350	0.156	0.628	8.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
128	1D	-1.439	0.070	-25.455	0.156	0.544	8.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
128	1I	13.415	-0.222	0.649	-1.375	0.398	6.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
128	1J	-2.188	-0.222	-25.754	-1.375	0.314	6.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
128	1K	13.415	0.112	0.649	0.259	0.398	10.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
128	1L	-2.188	0.112	-25.754	0.259	0.314	10.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
128	1Q	9.962	-0.131	-0.048	-0.996	0.262	2.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
128	1R	1.265	-0.131	-25.058	-0.996	0.178	2.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
128	1S	9.962	0.022	-0.048	-0.119	0.262	6.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
128	1T	1.265	0.022	-25.058	-0.119	0.178	6.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
128	2	8.773	-0.080	-20.181	-0.831	0.083	3.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
128	7	8.703	-0.080	-19.109	-0.831	0.021	3.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
128	8	8.673	-0.080	-19.313	-0.834	0.022	3.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
129	1A	8.805	-0.302	0.448	-1.865	1.484	3.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.02
129	1B	-6.085	-0.302	-29.377	-1.865	0.884	3.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
129	1C	8.805	0.475	0.448	4.022	1.484	31.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.15
129	1D	-6.085	0.475	-29.377	4.022	0.884	31.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
129	1I	9.195	-0.256	0.315	-2.027	0.870	1.558	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
129	1J	-6.475	-0.256	-29.244	-2.027	0.270	1.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
129	1K	9.195	0.429	0.315	4.184	0.871	33.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
129	1L	-6.475	0.429	-29.244	4.184	0.270	33.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
129	1Q	5.917	-0.121	-0.327	-0.625	0.721	9.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
129	1R	-3.197	-0.121	-28.601	-0.625	0.121	9.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
129	1S	5.917	0.294	-0.327	2.782	0.721	24.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
129	1T	-3.197	0.294	-28.601	2.782	0.120	24.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
129	2	2.360	0.173	-23.048	1.875	0.014	27.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
129	7	2.281	0.154	-21.840	1.758	0.178	26.894	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
129	8	2.262	0.154	-22.050	1.762	0.179	26.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
130	1A	13.061	-0.225	0.228	-1.309	0.520	6.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.03
130	1B	-1.743	-0.225	-26.253	-1.309	0.364	6.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
130	1C	13.061	0.090	0.228	0.199	0.520	9.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
130	1D	-1.743	0.090	-26.253	0.199	0.363	9.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
130	1I	13.443	-0.208	0.282	-1.326	0.274	6.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
130	1J	-2.126	-0.208</											

130	1K	13.443	0.073	0.282	0.215	0.274	10.111	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
130	1L	-2.126	0.073	-26.306	0.215	0.118	10.111	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
130	1Q	10.080	-0.149	-0.402	-0.998	0.238	2.750	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
130	1R	1.238	-0.149	-25.623	-0.998	0.082	2.750	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
130	1S	10.080	0.014	-0.402	-0.112	0.238	6.401	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
130	1T	1.238	0.014	-25.623	-0.112	0.082	6.401	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
130	2	8.631	-0.087	-20.839	-0.810	0.057	3.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
130	7	8.643	-0.093	-19.763	-0.818	0.089	3.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
130	8	8.615	-0.093	-19.985	-0.821	0.088	3.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
131	1A	9.181	-0.324	0.233	-2.102	0.295	4.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
131	1B	-6.157	-0.324	-30.369	-2.102	1.553	4.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
131	1C	9.181	0.594	0.233	4.255	0.296	30.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
131	1D	-6.157	0.594	-30.369	4.255	1.553	30.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
131	1I	9.347	-0.306	-0.262	-2.124	0.635	3.428	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
131	1J	-6.323	-0.306	-29.875	-2.124	1.213	3.428	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
131	1K	9.347	0.575	-0.262	4.277	0.635	30.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
131	1L	-6.323	0.575	-29.875	4.277	1.214	30.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
131	1Q	6.013	-0.103	-0.647	-0.681	0.675	10.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
131	1R	-2.989	-0.103	-29.489	-0.681	1.173	10.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
131	1S	6.013	0.373	-0.647	2.834	0.675	24.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.02	0.12
131	1T	-2.989	0.373	-29.489	2.834	1.174	24.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
131	2	2.301	0.247	-23.658	1.898	1.602	27.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
131	7	2.332	0.228	-22.551	1.771	1.518	26.781	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
131	8	2.315	0.228	-22.776	1.775	1.517	26.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
132	1A	13.593	-0.220	0.624	-1.268	0.548	7.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
132	1B	-1.845	-0.220	-27.040	-1.268	0.898	7.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
132	1C	13.593	0.136	0.624	0.163	0.548	10.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
132	1D	-1.845	0.136	-27.040	0.163	0.898	10.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
132	1I	13.670	-0.185	0.306	-1.276	0.669	7.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
132	1J	-1.922	-0.185	-26.722	-1.276	0.776	7.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
132	1K	13.670	0.100	0.306	0.171	0.670	10.400	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
132	1L	-1.922	0.100	-26.722	0.171	0.776	10.400	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
132	1Q	10.295	-0.127	-0.228	-0.975	0.669	3.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
132	1R	1.453	-0.127	-26.188	-0.975	0.776	3.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
132	1S	10.295	0.042	-0.228	-0.130	0.670	6.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
132	1T	1.453	0.042	-26.188	-0.130	0.777	6.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
132	2	8.725	-0.048	-20.978	-0.795	0.989	3.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
132	7	8.818	-0.054	-19.961	-0.807	1.031	2.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
132	8	8.792	-0.054	-20.192	-0.810	1.027	3.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
133	1A	9.094	-0.548	0.274	-2.247	3.996	2.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
133	1B	-6.313	-0.548	-31.586	-2.247	3.573	2.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
133	1C	9.094	0.593	0.274	4.315	3.995	30.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
133	1D	-6.313	0.593	-31.586	4.315	3.572	30.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.13
133	1I	9.081	-0.580	1.752	-2.205	4.251	2.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.03
133	1J	-6.300	-0.580	-33.063	-2.205	3.318	2.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
133	1K	9.081	0.626	1.752	4.272	4.250	29.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
133	1L	-6.300	0.626	-33.063	4.272	3.317	29.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.13
133	1Q	5.831	-0.291	-0.458	-0.761	3.983	9.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
133	1R	-3.050	-0.291	-30.853	-0.761	3.585	9.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
133	1S	5.831	0.336	-0.458	2.829	3.983	23.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.11
133	1T	-3.050	0.336	-30.853	2.829	3.584	23.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.10
133	2	1.648	0.050	-23.953	1.820	6.144	26.289	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
133	7	1.762	0.043	-22.914	1.699	5.936	25.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
133	8	1.744	0.043	-23.152	1.703	5.942	25.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
134	1A	13.491	-0.140	0.711	-1.250	0.313	7.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.04
134	1B	-1.586	-0.140	-26.609	-1.250	0.006	7.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
134	1C	13.491	0.076	0.711	0.212	0.312	10.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
134	1D	-1.586	0.076	-26.609	0.212	0.007	10.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
134	1I	13.596	-0.168	1.017	-1.260	0.461	7.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.04
134	1J	-1.691	-0.168	-26.915	-1.260	0.154	7.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
134	1K	13.596	0.104	1.017	0.222	0.460	10.436	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
134	1L	-1.691	0.104	-26.915	0.222	0.155	10.436	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
134	1Q	10.262	-0.097	0.079	-0.949	0.275	3.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
134	1R	1.643	-0.097	-25.976	-0.949	0.032	3.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
134	1S	10.262	0.033	0.079	-0.088	0.275	6.533	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
134	1T	1.643	0.033	-25.976	-0.088	0.031	6.533	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
134	2	8.400	-0.041	-20.019	-0.734	0.242								

135	8	3.231	0.302	-21.987	1.780	19.109	26.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
136	1A	14.055	-0.193	-0.146	-1.225	6.308	6.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.04
136	1B	-2.816	-0.193	-26.445	-1.225	5.828	6.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
136	1C	14.055	0.065	-0.146	0.146	6.307	10.261	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
136	1D	-2.816	0.065	-26.445	0.146	5.827	10.261	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
136	1I	11.569	-0.233	0.101	-1.214	6.403	5.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.04
136	1J	-0.330	-0.233	-26.693	-1.214	5.732	5.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
136	1K	11.569	0.105	0.101	0.135	6.403	9.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
136	1L	-0.330	0.105	-26.693	0.135	5.732	9.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
136	1Q	9.820	-0.150	-0.622	-0.942	6.205	2.726	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
136	1R	1.419	-0.150	-25.969	-0.942	5.931	2.726	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
136	1S	9.820	0.022	-0.622	-0.137	6.204	6.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
136	1T	1.419	0.022	-25.969	-0.137	5.930	6.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
136	2	7.633	-0.089	-20.293	-0.758	8.316	3.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
136	7	7.942	-0.092	-19.515	-0.777	8.642	3.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
136	8	7.916	-0.092	-19.753	-0.781	8.630	3.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
137	1A	9.042	-0.292	0.523	-2.010	1.651	2.007	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
137	1B	-6.412	-0.292	-28.663	-2.010	0.556	2.007	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
137	1C	9.042	0.635	0.523	4.187	1.651	33.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
137	1D	-6.412	0.635	-28.663	4.187	0.556	33.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
137	1I	9.038	-0.420	0.190	-1.708	2.248	4.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
137	1J	-6.408	-0.420	-28.330	-1.708	0.042	4.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
137	1K	9.038	0.763	0.190	3.885	2.249	31.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.15
137	1L	-6.408	0.763	-28.330	3.885	0.042	31.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
137	1Q	5.931	-0.109	-0.222	-0.579	1.518	10.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
137	1R	-3.300	-0.109	-27.919	-0.579	0.689	10.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
137	1S	5.931	0.452	-0.222	2.756	1.518	25.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
137	1T	-3.300	0.452	-27.919	2.756	0.689	25.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
137	2	1.158	0.288	-20.742	1.904	1.612	28.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.13
137	7	1.538	0.273	-20.229	1.780	1.588	27.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
137	8	1.518	0.273	-20.462	1.784	1.596	27.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
138	1A	13.450	-0.216	0.494	-1.272	0.917	6.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
138	1B	-2.175	-0.216	-27.037	-1.272	1.284	6.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
138	1C	13.450	0.088	0.494	0.155	0.917	9.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
138	1D	-2.175	0.088	-27.037	0.155	1.284	9.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
138	1I	13.484	-0.210	0.916	-1.252	0.709	5.712	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
138	1J	-2.208	-0.210	-27.458	-1.252	1.493	5.712	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
138	1K	13.484	0.083	0.916	0.134	0.709	9.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
138	1L	-2.208	0.083	-27.458	0.134	1.493	9.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
138	1Q	10.165	-0.151	-0.343	-0.967	0.962	2.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
138	1R	1.111	-0.151	-26.199	-0.967	1.240	2.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
138	1S	10.165	0.024	-0.343	-0.151	0.962	6.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
138	1T	1.111	0.024	-26.199	-0.151	1.240	6.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
138	2	7.796	-0.087	-20.187	-0.782	1.453	3.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
138	7	8.041	-0.090	-19.423	-0.803	1.554	3.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
138	8	8.017	-0.091	-19.663	-0.807	1.546	3.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
139	1A	8.709	-0.315	1.170	-2.066	0.145	0.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.00
139	1B	-7.435	-0.315	-29.028	-2.066	1.504	0.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
139	1C	8.709	0.475	1.170	4.221	0.144	34.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
139	1D	-7.435	0.475	-29.028	4.221	1.504	34.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
139	1I	8.296	-0.257	0.834	-1.454	0.707	4.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
139	1J	-7.022	-0.257	-28.692	-1.454	2.066	4.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
139	1K	8.296	0.417	0.834	3.609	0.706	30.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.15
139	1L	-7.022	0.417	-28.692	3.609	2.066	30.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
139	1Q	5.307	-0.123	0.089	-0.542	0.161	9.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
139	1R	-4.033	-0.123	-27.947	-0.542	1.198	9.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
139	1S	5.307	0.283	0.089	2.696	0.161	25.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
139	1T	-4.033	0.283	-27.947	2.696	1.198	25.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
139	2	0.281	0.146	-20.738	1.900	1.343	27.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.13
139	7	0.581	0.135	-20.107	1.773	1.219	26.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
139	8	0.554	0.135	-20.330	1.777	1.219	27.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
140	1A	13.432	-0.216	0.401	-1.346	0.586	6.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
140	1B	-2.317	-0.216	-25.721	-1.346	0.180	6.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.03
140	1C	13.432	0.126	0.401	0.261	0.586	9.865	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
140	1D	-2.317	0.126	-25.721	0.261	0.180	9.865	2.01	2.01					

141	1I	7.736	-0.255	-0.801	-0.974	1.401	5.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
141	1J	-6.491	-0.255	-26.873	-0.974	1.383	5.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
141	1K	7.736	0.460	-0.801	3.138	1.401	29.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.15
141	1L	-6.491	0.460	-26.873	3.138	1.382	29.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.13
141	1Q	5.181	-0.112	-0.216	-0.464	0.571	10.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
141	1R	-3.936	-0.112	-27.458	-0.464	0.553	10.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
141	1S	5.181	0.318	-0.216	2.627	0.571	24.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
141	1T	-3.936	0.318	-27.458	2.627	0.553	24.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
141	2	0.704	0.187	-21.113	1.931	0.284	28.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.13
141	7	0.888	0.172	-20.360	1.793	0.156	27.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
141	8	0.864	0.172	-20.588	1.797	0.156	27.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

142	1A	13.427	-0.251	0.154	-1.420	0.557	6.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
142	1B	-2.324	-0.251	-25.669	-1.420	0.557	6.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
142	1C	13.427	0.150	0.154	0.327	0.557	10.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
142	1D	-2.324	0.150	-25.669	0.327	0.557	10.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
142	1I	12.474	-0.181	-1.070	-1.166	0.595	3.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
142	1J	-1.371	-0.181	-24.445	-1.166	0.595	3.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
142	1K	12.474	0.080	-1.070	0.073	0.595	6.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
142	1L	-1.371	0.080	-24.445	0.073	0.595	6.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
142	1Q	9.904	-0.135	-0.614	-0.974	0.266	2.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
142	1R	1.200	-0.135	-24.900	-0.974	0.266	2.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
142	1S	9.904	0.035	-0.614	-0.119	0.266	5.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
142	1T	1.200	0.035	-24.900	-0.119	0.266	5.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
142	2	7.606	-0.069	-19.487	-0.754	0.030	3.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
142	7	7.967	-0.071	-18.834	-0.779	0.014	3.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
142	8	7.938	-0.072	-19.060	-0.783	0.015	3.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

143	1A	9.408	-0.410	0.105	-2.438	0.869	1.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.01
143	1B	-6.723	-0.410	-29.326	-2.438	0.954	1.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.01
143	1C	9.408	0.599	0.105	4.588	0.868	33.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.02	0.16
143	1D	-6.723	0.599	-29.326	4.588	0.955	33.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.02	0.15
143	1I	7.847	-0.188	-3.288	-0.538	0.996	7.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
143	1J	-5.162	-0.188	-25.933	-0.538	1.081	7.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
143	1K	7.847	0.377	-3.288	2.688	0.996	26.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.13
143	1L	-5.162	0.377	-25.933	2.688	1.082	26.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.12
143	1Q	5.754	-0.123	-1.257	-0.415	0.421	10.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
143	1R	-3.069	-0.123	-27.964	-0.415	0.507	10.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
143	1S	5.754	0.312	-1.257	2.564	0.421	23.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
143	1T	-3.069	0.312	-27.964	2.564	0.507	23.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
143	2	1.600	0.179	-22.108	1.952	0.401	27.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.13
143	7	1.816	0.161	-21.372	1.801	0.258	27.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
143	8	1.797	0.161	-21.607	1.805	0.258	27.065	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

144	1A	13.423	-0.218	-0.355	-1.674	0.557	7.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.04
144	1B	-2.123	-0.218	-25.520	-1.674	0.684	7.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
144	1C	13.423	0.116	-0.355	0.589	0.557	10.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
144	1D	-2.123	0.116	-25.520	0.589	0.684	10.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
144	1I	12.104	-0.182	-2.301	-1.116	0.371	2.226	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
144	1J	-0.804	-0.182	-23.573	-1.116	0.499	2.226	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
144	1K	12.104	0.080	-2.301	0.031	0.371	5.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
144	1L	-0.804	0.080	-23.573	0.031	0.499	5.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
144	1Q	9.866	-0.129	-1.035	-1.023	0.189	2.123	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
144	1R	1.434	-0.129	-24.840	-1.023	0.316	2.123	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
144	1S	9.866	0.027	-1.035	-0.062	0.189	5.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
144	1T	1.434	0.027	-24.840	-0.062	0.316	5.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
144	2	7.639	-0.063	-19.636	-0.743	0.133	3.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
144	7	8.044	-0.068	-19.013	-0.770	0.112	3.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
144	8	8.014	-0.069	-19.246	-0.774	0.114	3.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

145	1A	9.139	-1.098	-1.058	-2.617	0.647	5.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
145	1B	-6.295	-1.098	-29.068	-2.617	0.433	5.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
145	1C	9.139	1.295	-1.058	4.760	0.647	28.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.14
145	1D	-6.295	1.295	-29.068	4.760	0.433	28.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.13
145	1I	7.159	-0.349	-4.772	-0.266	0.592	11.706	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.06
145	1J	-4.314	-0.349	-25.353	-0.266	0.378	11.706	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
145	1K	7.159	0.546	-4.772	2.409	0.592	22.404	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.11
145	1L	-4.314	0.546	-25.353	2.409	0.378	22.404	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.10
145	1Q	5.450	-0.312	-1.983	-0.376	0.391	12.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
145	1R	-2.606	-0.312	-28.142	-0.376	0.177	12.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
145	1S	5.450	0.509	-1.983	2.520	0.391	21.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.11
145	1T	-2.606	0.509	-28.142	2.520	0.177	21.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.10
145	2	1.616	0.190	-22.640	1.972	0.011	27.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.13
145	7	1.867	0.172	-21.937	1.813	0.056	26.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
145	8	1.848	0.172	-22.170	1.817	0.057	26.915	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

146	1A	13.270	-1.245	-1.091	-2.537	0.395	8.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.04
146	1B	-1.724	-1.245	-25.056	-2.537	0.478	8.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.04
146	1C	13.270	1.149	-1.091	1.458	0.395	11.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.06
146	1D	-1.724	1.149	-25.056	1.458	0.479	11.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.05
146	1I	11.527	-0.474	-3.458	-1.274	0.186	1.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
146	1J	0.019	-0.474	-22.689	-1.274	0.270	1.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
146	1K	11.527	0.378	-3.458	0.194	0.186	5.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
146	1L	0.019	0.378	-22.689	0.194	0.270	5.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
146	1Q	9.653	-0.432	-1.500	-1.259	0.113	2.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
146	1R	1.893	-0.432	-24.647	-1.259	0.197	2.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
146	1S	9.653	0.336	-1.500	0.179	0.113	5.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
146	1T	1.893	0.336	-24.647	0.179	0.197	5.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

146	2	7.699	-0.053	-19.722	-0.737	0.079	3.721	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
146	7	8.141	-0.061	-19.136	-0.764	0.070	3.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
146	8	8.115	-0.061	-19.368	-0.769	0.071	3.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
148 1A	13.272	-1.245	-1.077	-2.537	0.482	8.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.04
148 1B	-1.735	-1.245	-25.071	-2.537	0.393	8.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.04
148 1C	13.272	1.149	-1.077	1.457	0.481	11.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.06
148 1D	-1.735	1.149	-25.071	1.457	0.394	11.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.05
148 1I	11.531	-0.473	-3.426	-1.274	0.271	1.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
148 1J	0.005	-0.473	-22.722	-1.274	0.183	1.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
148 1K	11.531	0.377	-3.426	0.194	0.271	5.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
148 1L	0.005	0.377	-22.722	0.194	0.183	5.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
148 1Q	9.652	-0.432	-1.488	-1.258	0.199	2.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
148 1R	1.884	-0.432	-24.660	-1.258	0.111	2.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
148 1S	9.652	0.336	-1.488	0.179	0.199	5.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
148 1T	1.884	0.336	-24.660	0.179	0.111	5.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
148 2	7.695	-0.053	-19.724	-0.737	0.082	3.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
148 7	8.137	-0.061	-19.144	-0.765	0.073	3.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
148 8	8.111	-0.061	-19.369	-0.769	0.074	3.284	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
150 1A	13.429	-0.217	-0.337	-1.673	0.687	7.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.04
150 1B	-2.137	-0.217	-25.555	-1.673	0.548	7.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
150 1C	13.429	0.116	-0.337	0.587	0.687	10.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
150 1D	-2.137	0.116	-25.555	0.587	0.548	10.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
150 1I	12.112	-0.181	-2.255	-1.114	0.502	2.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
150 1J	-0.820	-0.181	-23.637	-1.114	0.363	2.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
150 1K	12.112	0.079	-2.255	0.028	0.502	5.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
150 1L	-0.820	0.079	-23.637	0.028	0.363	5.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
150 1Q	9.867	-0.128	-1.023	-1.023	0.320	2.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
150 1R	1.424	-0.128	-24.868	-1.023	0.181	2.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
150 1S	9.867	0.027	-1.023	-0.063	0.320	5.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
150 1T	1.424	0.027	-24.868	-0.063	0.181	5.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
150 2	7.632	-0.063	-19.647	-0.744	0.141	3.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
150 7	8.031	-0.068	-19.023	-0.771	0.121	3.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
150 8	8.006	-0.069	-19.257	-0.775	0.123	3.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
152 1A	13.413	-0.252	0.176	-1.419	0.559	6.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
152 1B	-2.338	-0.252	-25.708	-1.419	0.548	6.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03

152	1C	13.413	0.149	0.176	0.324	0.559	10.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
152	1D	-2.338	0.149	-25.708	0.324	0.548	10.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
152	1I	12.483	-0.181	-1.039	-1.160	0.590	3.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
152	1J	-1.409	-0.181	-24.493	-1.160	0.579	3.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
152	1K	12.483	0.079	-1.039	0.066	0.590	6.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
152	1L	-1.409	0.079	-24.493	0.066	0.579	6.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
152	1Q	9.904	-0.136	-0.606	-0.973	0.268	2.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
152	1R	1.170	-0.136	-24.925	-0.973	0.257	2.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
152	1S	9.904	0.034	-0.606	-0.121	0.268	5.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
152	1T	1.170	0.034	-24.925	-0.121	0.257	5.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
152	2	7.596	-0.070	-19.509	-0.755	0.039	3.522	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
152	7	7.950	-0.072	-18.846	-0.779	0.023	3.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
152	8	7.926	-0.073	-19.073	-0.783	0.024	3.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

153	1A	8.696	-0.278	1.232	-2.061	0.800	0.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.00
153	1B	-7.548	-0.278	-29.089	-2.061	0.818	0.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.00
153	1C	8.696	0.474	1.232	4.223	0.799	34.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
153	1D	-7.548	0.474	-29.089	4.223	0.818	34.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
153	1I	8.218	-0.283	0.899	-1.447	1.363	4.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
153	1J	-7.069	-0.283	-28.757	-1.447	1.381	4.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
153	1K	8.218	0.479	0.899	3.610	1.363	31.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.15
153	1L	-7.069	0.479	-28.757	3.610	1.382	31.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
153	1Q	5.256	-0.107	0.058	-0.536	0.500	9.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
153	1R	-4.107	-0.107	-27.915	-0.536	0.518	9.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
153	1S	5.256	0.304	0.058	2.699	0.499	25.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.13
153	1T	-4.107	0.304	-27.915	2.699	0.518	25.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
153	2	0.240	0.175	-20.815	1.908	0.231	28.080	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.13
153	7	0.495	0.163	-20.121	1.781	0.141	27.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
153	8	0.469	0.163	-20.344	1.784	0.140	27.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

154	1A	13.416	-0.218	0.568	-1.339	0.239	6.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
154	1B	-2.320	-0.218	-26.003	-1.339	0.512	6.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
154	1C	13.416	0.125	0.568	0.242	0.238	9.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
154	1D	-2.320	0.125	-26.003	0.242	0.513	9.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
154	1I	12.926	-0.169	0.100	-1.231	0.442	4.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
154	1J	-1.830	-0.169	-25.534	-1.231	0.716	4.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
154	1K	12.926	0.077	0.100	0.135	0.442	8.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
154	1L	-1.830	0.077	-25.534	0.135	0.716	8.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
154	1Q	10.025	-0.123	-0.169	-0.971	0.084	2.667	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
154	1R	1.071	-0.123	-25.266	-0.971	0.358	2.667	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
154	1S	10.025	0.030	-0.169	-0.125	0.084	5.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
154	1T	1.071	0.030	-25.266	-0.125	0.358	5.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
154	2	7.709	-0.066	-19.505	-0.762	0.198	3.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
154	7	8.013	-0.067	-18.791	-0.784	0.200	2.928	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
154	8	7.984	-0.067	-19.017	-0.788	0.201	2.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

155	1A	9.363	-0.460	1.014	-1.978	4.811	1.505	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.03
155	1B	-7.298	-0.460	-29.621	-1.978	3.554	1.505	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
155	1C	9.363	0.595	1.014	4.126	4.812	32.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
155	1D	-7.298	0.595	-29.621	4.126	3.555	32.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.15
155	1I	8.295	-0.405	0.443	-1.509	5.273	3.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.03
155	1J	-6.230	-0.405	-29.050	-1.509	3.092	3.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
155	1K	8.295	0.540	0.443	3.656	5.274	30.607	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.15
155	1L	-6.230	0.540	-29.050	3.656	3.092	30.607	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
155	1Q	5.616	-0.215	0.015	-0.540	4.594	9.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
155	1R	-3.551	-0.215	-28.622	-0.540	3.771	9.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
155	1S	5.616	0.350	0.015	2.688	4.595	24.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
155	1T	-3.551	0.350	-28.622	2.688	3.771	24.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
155	2	0.832	0.125	-20.860	1.887	6.863	27.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.13
155	7	1.151	0.115	-20.386	1.764	6.639	26.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
155	8	1.129	0.115	-20.611	1.767	6.643	26.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

156	1A	13.750	-0.228	-0.223	-1.288	0.828	6.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
156	1B	-2.432	-0.228	-25.956	-1.288	0.536	6.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
156	1C	13.750	0.088	-0.223	0.199	0.828	9.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
156	1D	-2.432	0.088	-25.956	0.199	0.536	9.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
156	1I	12.657	-0.218	-0.485	-1.256	0.971	5.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
156	1J	-1.338	-0.218	-25.694	-1.256	0.392	5.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
156	1K	12.657	0.079	-0.485	0.166	0.972	8.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
156	1L	-1.338	0.079	-25.694	0.166	0.393	8.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
156	1Q	9.961	-0.158	-0.690	-0.964	0.790	2.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
156	1R	1.357	-0.158	-25.489	-0.964	0.574	2.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
156	1S	9.961	0.019	-0.690	-0.126	0.790	5.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
156	1T	1.357	0.019	-25.489	-0.126	0.574	5.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
156	2	7.848	-0.100	-20.083	-0.764	0.791	3.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
156	7	8.129	-0.101	-19.323	-0.782	0.906	2.936	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
156	8	8.105	-0.102	-19.564	-0.786	0.897	2.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1A	10.944	-0.582	0.479	-2.151	13.920	2.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.08
157	1B	-6.042	-0.582	-29.778	-2.151	14.886	2.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.09
157	1C	10.944	0.923	0.479	4.260	13.920	31.810	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
157	1D	-6.042	0.923	-29.778	4.260	14.886	31.810	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
157	1I	13.030	-0.486	0.462	-1.943	13.633	5.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.08
157	1J	-8.128	-0.486	-29.761	-1.943	15.172	5.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.09
157	1K	13.030	0.826	0.462	4.052	13.633	29.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.14
157	1L	-8.128	0.826	-29.761	4.052	15.172	29.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.13
157	1Q	7.998	-0.208	-0.450	-0.653	14.102	10.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.08
157	1R	-3.096	-0.208	-28.848	-0.653	14.703	10.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.08

157	1S	7.998	0.549	-0.450	2.761	14.102	23.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
157	1T	-3.096	0.549	-28.848	2.761	14.703	23.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
157	2	2.310	0.292	-21.476	1.858	20.785	27.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
157	7	2.855	0.276	-21.009	1.736	20.948	26.612	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
157	8	2.845	0.277	-21.235	1.739	20.974	26.667	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

158	1A	13.041	-0.196	-0.324	-1.214	1.640	6.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
158	1B	-1.983	-0.196	-26.278	-1.214	1.914	6.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
158	1C	13.041	0.071	-0.324	0.139	1.640	10.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
158	1D	-1.983	0.071	-26.278	0.139	1.915	10.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
158	1I	14.320	-0.200	-0.167	-1.144	1.569	6.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
158	1J	-3.262	-0.200	-26.435	-1.144	1.985	6.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
158	1K	14.320	0.075	-0.167	0.069	1.570	10.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
158	1L	-3.262	0.075	-26.435	0.069	1.985	10.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
158	1Q	10.391	-0.140	-0.641	-0.926	1.691	2.799	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
158	1R	0.667	-0.140	-25.961	-0.926	1.863	2.799	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
158	1S	10.391	0.014	-0.641	-0.149	1.691	6.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
158	1T	0.667	0.014	-25.961	-0.149	1.863	6.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
158	2	7.591	-0.087	-20.110	-0.753	1.367	3.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
158	7	7.801	-0.090	-19.312	-0.772	1.920	3.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
158	8	7.774	-0.090	-19.543	-0.777	1.901	3.291	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

159	1A	9.363	-0.219	0.052	-2.100	0.264	3.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
159	1B	-6.471	-0.219	-30.880	-2.100	0.359	3.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
159	1C	9.363	0.432	0.052	4.210	0.265	30.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
159	1D	-6.471	0.432	-30.880	4.210	0.358	30.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
159	1I	8.974	-0.239	0.091	-2.056	0.530	3.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
159	1J	-6.081	-0.239	-30.919	-2.056	0.624	3.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
159	1K	8.974	0.451	0.091	4.166	0.530	30.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
159	1L	-6.081	0.451	-30.919	4.166	0.623	30.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
159	1Q	5.915	-0.075	-0.740	-0.674	0.202	9.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
159	1R	-3.023	-0.075	-30.088	-0.674	0.296	9.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
159	1S	5.915	0.287	-0.740	2.783	0.203	23.745	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
159	1T	-3.023	0.287	-30.088	2.783	0.296	23.745	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
159	2	1.614	0.186	-23.320	1.856	0.130	27.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
159	7	1.700	0.173	-22.311	1.733	0.106	26.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
159	8	1.681	0.173	-22.541	1.736	0.104	26.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

160	1A	13.755	-0.147	0.368	-1.244	0.144	6.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
160	1B	-1.944	-0.147	-26.266	-1.244	0.213	6.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
160	1C	13.755	0.108	0.368	0.182	0.144	10.289	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
160	1D	-1.944	0.108	-26.266	0.182	0.213	10.289	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
160	1I	13.426	-0.171	0.699	-1.240	0.009	6.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
160	1J	-1.615	-0.171	-26.597	-1.240	0.348	6.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
160	1K	13.426	0.132	0.699	0.178	0.009	10.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
160	1L	-1.615	0.132	-26.597	0.178	0.348	10.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
160	1Q	10.265	-0.092	-0.136	-0.946	0.125	3.053	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
160	1R	1.546	-0.092	-25.761	-0.946	0.232	3.053	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
160	1S	10.265	0.053	-0.136	-0.116	0.125	6.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
160	1T	1.546	0.053	-25.761	-0.116	0.232	6.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
160	2	8.302	-0.021	-20.015	-0.754	0.285	3.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
160	7	8.492	-0.024	-19.114	-0.769	0.278	2.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
160	8	8.472	-0.025	-19.346	-0.773	0.278	3.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

161	1A	9.099	-0.239	0.331	-2.054	0.630	3.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
161	1B	-6.110	-0.239	-30.668	-2.054	0.617	3.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
161	1C	9.099	0.445	0.331	4.189	0.630	29.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
161	1D	-6.110	0.445	-30.668	4.189	0.617	29.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.13
161	1I	9.329	-0.215	0.024	-2.063	0.304	3.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
161	1J	-6.340	-0.215	-30.362	-2.063	0.292	3.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
161	1K	9.329	0.421	0.024	4.198	0.304	30.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
161	1L	-6.340	0.421	-30.362	4.198	0.292	30.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
161	1Q	5.965	-0.081	-0.556	-0.657	0.259	10.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
161	1R	-2.976	-0.081	-29.782	-0.657	0.246	10.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
161	1S	5.965	0.287	-0.556	2.792	0.259	23.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
161	1T	-2.976	0.287	-29.782	2.792	0.246	23.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
161	2	2.298	0.196	-23.824	1.883	0.119	27.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
161	7	2.319	0.178	-22.705	1.757	0.082	26.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
161	8	2.303	0.178	-22.929	1.761	0.080	26.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

162	1A	13.471	-0.215	0.533	-1.279	0.931	6.749	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
162	1B	-1.764	-0.215	-26.810	-1.279	0.567	6.749	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
162	1C	13.471	0.124	0.533	0.191	0.931	10.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
162	1D	-1.764	0.124	-26.810	0.191	0.567	10.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
162	1I	13.615	-0.179	0.136	-1.281	0.827	6.717	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
162	1J	-1.907	-0.179	-26.413	-1.281	0.671	6.717	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
162	1K	13.615	0.087	0.136	0.194	0.827	10.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
162	1L	-1.907	0.087	-26.413	0.194	0.671	10.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
162	1Q	10.218	-0.126	-0.320	-0.975	0.810	2.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
162	1R	1.489	-0.126	-25.957	-0.975	0.688	2.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
162	1S	10.218	0.034	-0.320	-0.112	0.810	6.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
162	1T	1.489	0.034	-25.957	-0.112	0.688	6.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
162	2	8.693	-0.054	-20.865	-0.780	1.029	3.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
162	7	8.790	-0.060	-19.861	-0.792	1.071	3.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
162	8	8.763	-0.060	-20.084	-0.796	1.067	3.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

163	1A	8.773	-0.309	0.496	-1.862	1.014	3.661	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.02
163	1B	-6.057	-0.309	-29.495	-1.862	1.345	3.661	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
163	1C	8.773	0.489	0.496	4.025	1.014	31.123	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.15
163	1D	-6.057	0.489	-29.495	4.025	1.345	31.123	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
163	1I	9.223	-0.249	0.385	-2.024	0.394	1.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
163	1J	-6.508	-0.249	-29.384	-2.024	0.725	1.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
163	1K	9.223	0.429	0.385	4.187	0.395	33.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
163	1L	-6.508	0.429	-29.384	4.187	0.725	33.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
163	1Q	5.911	-0.118	-0.318	-0.622	0.252	9.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
163	1R	-3.196	-0.118	-28.681	-0.622	0.583	9.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
163	1S	5.911	0.298	-0.318	2.785	0.253	24.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
163	1T	-3.196	0.298	-28.681	2.785	0.583	24.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
163	2	2.366	0.181	-23.112	1.882	0.231	27.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
163	7	2.282	0.162	-21.897	1.765	0.033	26.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
163	8	2.264	0.162	-22.107	1.768	0.032	26.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

164	1A	13.000	-0.227	0.192	-1.309	0.346	6.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
164	1B	-1.686	-0.227	-26.281	-1.309	0.535	6.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
164	1C	13.000	0.091	0.192	0.199	0.346	9.678	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
164	1D	-1.686	0.091	-26.281	0.199	0.535	9.678	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
164	1I	13.456	-0.209	0.280	-1.324	0.102	6.464	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
164	1J	-2.142	-0.209	-26.369	-1.324	0.291	6.464	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
164	1K	13.456	0.073	0.280	0.214	0.102	10.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
164	1L	-2.142	0.073	-26.369	0.214	0.291	10.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
164	1Q	10.063	-0.150	-0.429	-0.997	0.065	2.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
164	1R	1.251	-0.150	-25.660	-0.997	0.254	2.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
164	1S	10.063	0.013	-0.429	-0.113	0.065	6.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
164	1T	1.251	0.013	-25.660	-0.113	0.254	6.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
164	2	8.630	-0.088	-20.880	-0.810	0.084	3.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
164	7	8.639	-0.094	-19.814	-0.817	0.115	3.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
164	8	8.611	-0.094	-20.028	-0.821	0.114	3.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

165	1A	7.953	-0.308	0.640	-1.479	1.629	4.065	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
165	1B	-6.632	-0.308	-29.079	-1.479	1.108	4.065	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
165	1C	7.953	0.503	0.640	3.676	1.629	31.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.16
165	1D	-6.632	0.503	-29.079	3.676	1.108	31.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
165	1I	8.700	-0.279	1.163	-2.074	1.072	0.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
165	1J	-7.380	-0.279	-29.602	-2.074	0.550	0.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.00
165	1K	8.700	0.474	1.163	4.270	1.072	34.714	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
165	1L	-7.380	0.474	-29.602	4.270	0.551	34.714	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
165	1Q	5.223	-0.114	-0.091	-0.541	0.770	9.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
165	1R	-3.903	-0.114	-28.348	-0.541	0.248	9.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
165	1S	5.223	0.308	-0.091	2.737	0.770	25.669	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.13
165	1T	-3.903	0.308	-28.348	2.737	0.249	25.669	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
165	2	1.593	0.184	-23.031	1.859	1.139	28.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
165	7	1.439	0.167	-21.702	1.761	0.832	27.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
165	8	1.413	0.168	-21.902	1.765	0.832	27.421	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

166	1A	12.653	-0.180	0.369	-1.270	0.541	4.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
166	1B	-1.431	-0.180	-25.510	-1.270	0.629	4.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
166	1C	12.653	0.070	0.369	0.156	0.541	8.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
166	1D	-1.431	0.070	-25.510	0.156	0.629	8.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
166	1I	13.426	-0.222	0.671	-1.372	0.312	6.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
166	1J	-2.204	-0.222	-25.812	-1.372	0.400	6.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
166	1K	13.426	0.112	0.671	0.258	0.312	10.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
166	1L	-2.204	0.112	-25.812	0.258	0.400	10.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
166	1Q	9.961	-0.132	-0.048	-0.995	0.175	2.564	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
166	1R	1.261	-0.132	-25.093	-0.995	0.263	2.564	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
166	1S	9.961	0.022	-0.048	-0.119	0.175	6.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
166	1T	1.261	0.022	-25.093	-0.119	0.264	6.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
166	2	8.769	-0.080	-20.204	-0.830	0.080	3.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
166	7	8.695	-0.080	-19.139	-0.830	0.018	3.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
166	8	8.664	-0.080	-19.336	-0.833	0.019	3.064	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

167	1A	12.337	-0.292	1.214	-0.982	9.665	6.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.06
167	1B	-11.878	-0.292	-26.961	-0.982	7.448	6.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.04
167	1C	12.337	0.531	1.214	3.184	9.665	28.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.05	0.14
167	1D	-11.878	0.531	-26.961	3.184	7.448	28.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.13
167	1I	9.437	-0.597	2.081	-2.028	9.274	1.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.05
167	1J	-8.979	-0.597	-27.828	-2.028	7.839	1.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.04
167	1K	9.437	0.836	2.081	4.230	9.274	33.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
167	1L	-8.979	0.836	-27.828	4.230	7.839	33.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
167	1Q	6.443	-0.204	0.838	-0.421	8.980	10.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
167	1R	-5.984	-0.204	-26.584	-0.421	8.133	10.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
167	1S	6.443	0.443	0.838	2.624	8.980	24.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
167	1T	-5.984	0.443	-26.584	2.624	8.133	24.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
167	2	1.646	0.207	-20.872	1.825	15.337	27.865	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
167	7	1.242	0.195	-19.671	1.743	14.309	27.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
167	8	1.212	0.195	-19.855	1.746	14.324	27.304	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

168	1A	14.166	-0.238	-1.372	-1.077	0.330	3.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
168	1B	-3.000	-0.238	-24.492	-1.077	0.958	3.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
168	1C	14.166	0.125	-1.372	-0.036	0.330	7.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
168	1D	-3.000	0.125	-24.492	-0.036	0.958	7.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
168	1I	13.490	-0.282	-0.108	-1.355	0.347	6.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
168	1J	-2.323	-0.282	-25.756	-1.355	0.941	6.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.03
168	1K	13.490	0.169	-0.108	0.241	0.347	9.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
168	1L	-2.323	0.169	-25.756	0.241	0.941	9.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05

168	1Q	10.369	-0.160	-0.751	-0.946	0.499	2.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
168	1R	0.798	-0.160	-25.113	-0.946	0.789	2.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
168	1S	10.369	0.047	-0.751	-0.168	0.499	5.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
168	1T	0.798	0.047	-25.113	-0.168	0.789	5.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
168	2	8.336	-0.098	-20.418	-0.852	1.099	3.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
168	7	8.328	-0.092	-19.343	-0.843	1.025	3.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
168	8	8.291	-0.092	-19.532	-0.847	1.031	3.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
169	1A	13.284	-0.264	-1.551	-0.541	6.621	6.909	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
169	1B	-10.854	-0.264	-25.722	-0.541	8.738	6.909	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
169	1C	13.284	0.460	-1.551	2.736	6.621	28.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.14
169	1D	-10.854	0.460	-25.722	2.736	8.738	28.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.13
169	1I	11.483	-0.613	1.664	-2.219	6.873	1.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.04
169	1J	-9.053	-0.613	-28.937	-2.219	8.486	1.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.05
169	1K	11.483	0.810	1.664	4.414	6.873	34.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.17
169	1L	-9.053	0.810	-28.937	4.414	8.486	34.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
169	1Q	7.569	-0.206	0.078	-0.357	7.239	10.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
169	1R	-5.139	-0.206	-27.351	-0.357	8.119	10.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
169	1S	7.569	0.402	0.078	2.552	7.240	24.716	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
169	1T	-5.139	0.402	-27.351	2.552	8.120	24.716	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
169	2	0.356	0.145	-19.796	1.737	10.148	27.352	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
169	7	0.766	0.140	-19.122	1.681	10.617	26.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
169	8	0.750	0.140	-19.313	1.684	10.634	26.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
170	1A	11.683	-0.224	-1.242	-1.128	0.546	2.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
170	1B	-0.758	-0.224	-24.441	-1.128	0.040	2.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
170	1C	11.683	0.112	-1.242	0.020	0.546	5.819	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
170	1D	-0.758	0.112	-24.441	0.020	0.040	5.819	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
170	1I	13.601	-0.292	-0.188	-1.410	0.663	6.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
170	1J	-2.676	-0.292	-25.495	-1.410	0.156	6.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
170	1K	13.601	0.180	-0.188	0.302	0.662	10.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
170	1L	-2.676	0.180	-25.495	0.302	0.157	10.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
170	1Q	9.810	-0.160	-0.704	-0.970	0.418	1.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
170	1R	1.115	-0.160	-24.979	-0.970	0.089	1.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
170	1S	9.810	0.048	-0.704	-0.138	0.417	5.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
170	1T	1.115	0.048	-24.979	-0.138	0.088	5.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
170	2	8.779	-0.096	-20.728	-0.841	0.563	3.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
170	7	8.619	-0.091	-19.605	-0.835	0.481	3.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
170	8	8.588	-0.091	-19.788	-0.839	0.487	3.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
171	1A	7.953	-0.192	-3.357	-0.555	0.835	7.672	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
171	1B	-5.179	-0.192	-26.539	-0.555	1.258	7.671	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
171	1C	7.953	0.376	-3.357	2.735	0.835	27.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.13
171	1D	-5.179	0.376	-26.539	2.735	1.257	27.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.12
171	1I	9.321	-0.422	-0.036	-2.466	0.676	1.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.01
171	1J	-6.546	-0.422	-29.860	-2.466	1.099	1.135	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.01
171	1K	9.321	0.607	-0.036	4.645	0.676	33.730	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.02	0.17
171	1L	-6.546	0.607	-29.860	4.645	1.099	33.730	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.02	0.15
171	1Q	5.761	-0.125	-1.539	-0.417	0.248	10.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
171	1R	-2.987	-0.125	-28.357	-0.417	0.671	10.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
171	1S	5.761	0.310	-1.539	2.596	0.248	24.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
171	1T	-2.987	0.310	-28.357	2.596	0.671	24.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
171	2	1.938	0.145	-22.999	1.720	0.152	27.064	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
171	7	1.777	0.139	-21.720	1.671	0.026	26.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
171	8	1.752	0.140	-21.902	1.674	0.025	26.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
172	1A	12.287	-0.178	-2.057	-1.134	0.439	2.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
172	1B	-0.821	-0.178	-23.395	-1.134	0.421	2.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
172	1C	12.287	0.070	-2.057	0.031	0.439	5.854	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
172	1D	-0.821	0.070	-23.395	0.031	0.421	5.854	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
172	1I	13.370	-0.230	0.041	-1.699	0.602	7.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.04
172	1J	-1.904	-0.230	-25.494	-1.699	0.584	7.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
172	1K	13.370	0.122	0.041	0.596	0.602	11.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
172	1L	-1.904	0.122	-25.494	0.596	0.584	11.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
172	1Q	9.921	-0.132	-0.751	-1.041	0.248	2.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
172	1R	1.545	-0.132	-24.701	-1.041	0.230	2.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
172	1S	9.921	0.024	-0.751	-0.062	0.248	5.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
172	1T	1.545	0.024	-24.701	-0.062	0.230	5.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
172	2	8.796	-0.108	-20.072	-0.862	0.183	3.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
172	7	8.666	-0.097	-18.982	-0.847	0.123	2.975	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
172	8	8.630	-0.098	-19.158	-0.851	0.125	3.007	2.01	2.01	4.52	4.52			

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
174	1A	11.502	-0.497	-3.548	-1.300	0.392	1.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.01
174	1B	0.043	-0.497	-22.710	-1.300	0.122	1.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
174	1C	11.502	0.367	-3.548	0.201	0.392	5.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
174	1D	0.043	0.367	-22.710	0.201	0.122	5.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
174	1I	13.116	-1.284	-1.314	-2.571	0.568	7.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.04
174	1J	-1.571	-1.284	-24.944	-2.571	0.298	7.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.04
174	1K	13.116	1.154	-1.314	1.472	0.568	11.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.06
174	1L	-1.571	1.154	-24.944	1.472	0.298	11.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.05
174	1Q	9.602	-0.458	-1.716	-1.280	0.292	1.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
174	1R	1.943	-0.458	-24.542	-1.280	0.022	1.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
174	1S	9.602	0.328	-1.716	0.182	0.292	5.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
174	1T	1.943	0.328	-24.542	0.182	0.022	5.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
174	2	9.050	-0.134	-20.936	-0.871	0.233	3.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
174	7	8.914	-0.120	-19.823	-0.851	0.226	2.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
174	8	8.885	-0.120	-20.001	-0.855	0.226	3.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
175	1A	7.047	-0.355	-4.808	-0.279	0.293	11.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.06
175	1B	-4.310	-0.355	-25.193	-0.279	0.804	11.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
175	1C	7.047	0.564	-4.808	2.438	0.293	22.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.11
175	1D	-4.310	0.564	-25.193	2.438	0.804	22.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.10
175	1I	8.935	-1.117	-0.963	-2.621	0.372	5.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
175	1J	-6.198	-1.117	-29.038	-2.621	0.882	5.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
175	1K	8.935	1.326	-0.963	4.780	0.372	28.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.14
175	1L	-6.198	1.326	-29.038	4.780	0.882	28.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.13
175	1Q	5.359	-0.315	-1.982	-0.378	0.060	12.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
175	1R	-2.623	-0.315	-28.020	-0.378	0.570	12.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
175	1S	5.359	0.524	-1.982	2.537	0.060	21.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.11
175	1T	-2.623	0.524	-28.020	2.537	0.570	21.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.10
175	2	3.051	0.150	-24.111	1.625	0.175	25.898	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
175	7	2.696	0.151	-22.760	1.610	0.259	25.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
175	8	2.678	0.152	-22.943	1.614	0.259	25.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
176	1A	11.528	-0.475	-3.400	-1.285	0.416	1.678	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
176	1B	0.043	-0.475	-22.737	-1.285	0.920	1.678	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
176	1C	11.528	0.387	-3.400	0.205	0.416	5.255	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
176	1D	0.043	0.387	-22.737	0.205	0.920	5.255	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
176	1I	13.127	-1.261	-1.033	-2.560	0.203	8.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.04
176	1J	-1.557	-1.261	-25.105	-2.560	1.134	8.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.04
176	1K	13.127	1.173	-1.033	1.480	0.203	11.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.06
176	1L	-1.557	1.173	-25.105	1.480	1.134	11.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.05
176	1Q	9.629	-0.437	-1.527	-1.271	0.504	2.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
176	1R	1.942	-0.437	-24.610	-1.271	0.833	2.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
176	1S	9.629	0.349	-1.527	0.191	0.504	5.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
176	1T	1.942	0.349	-24.610	0.191	0.833	5.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
176	2	9.345	-0.104	-20.902	-0.862	1.141	2.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
176	7	9.133	-0.089	-19.822	-0.840	1.096	2.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
176	8	9.107	-0.090	-19.990	-0.844	1.092	2.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
177	1A	8.021	-0.159	-3.580	-0.533	1.249	7.303	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
177	1B	-5.199	-0.159	-27.098	-0.533	0.798	7.304	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
177	1C	8.021	0.362	-3.580	2.678	1.249	26.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.13
177	1D	-5.199	0.362	-27.098	2.678	0.799	26.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.12
177	1I	9.500	-0.393	-0.182	-2.438	1.112	1.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.01
177	1J	-6.679	-0.393	-30.496	-2.438	0.660	1.053	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.00
177	1K	9.500	0.596	-0.182	4.584	1.111	33.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.02	0.16
177	1L	-6.679	0.596	-30.496	4.584	0.661	33.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.02	0.15
177	1Q	5.861	-0.103	-1.764	-0.413	0.678	10.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
177	1R	-3.040	-0.103	-28.914	-0.413	0.227	10.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
177	1S	5.861	0.305	-1.764	2.558	0.678	23.672	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
177	1T	-3.040	0.305	-28.914	2.558	0.228	23.672	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
177	2	3.577	0.148	-24.465	1.558	0.819	25.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
177	7	3.042	0.148	-23.188	1.565	0.615	25.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
177	8	3.025	0.149	-23.376	1.569	0.615	25.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
178	1A	12.417	-0.144	-1.971	-1.098	0.614	2.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
178	1B	-0.740	-0.144	-23.301	-1.098	0.208	2.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
178	1C	12.417	0.105	-1.971	0.035	0.614	5.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
178	1D	-0.740	0.105	-23.301	0.035	0.208	5.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
178	1I	13.686	-0.193	0.458	-1.643	0.812	7.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.04
178	1J	-2.009	-0.193	-25.730	-1.643	0.405	7.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
178	1K	13.686	0.154	0.458	0.580	0.811	10.731	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
178	1L	-2.009	0.154	-25.730	0.580	0.406	10.731	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
178	1Q	10.107	-0.096	-0.570	-1.007	0.444	2.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
178	1R	1.571	-0.096	-24.702	-1.007	0.038	2.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
178	1S	10.107	0.057	-0.570	-0.055	0.444	5.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
178	1T	1.571	0.057	-24.702	-0.055	0.038	5.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
178	2	9.703	-0.055	-20.161	-0.840	0.040	2.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
178	7	9.390	-0.044	-19.136	-0.821	0.141	2.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
178	8	9.363	-0.045	-19.308	-0.825	0.138	2.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
179	1A	13.126	-0.284	-0.967	-0.548	8.976	6.680	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
179	1B	-10.372	-0.284	-25.527	-0.548	6.951	6.680	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
179	1C	13.126	0.467	-0.967	2.711	8.976	28.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.14
179	1D	-10.372	0.467	-25.527	2.711	6.951	28.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.13
179	1I	11.671	-0.645	2.605	-2.193	8.735	1.430	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.05
179	1J	-8.916	-0.645</											

179	1K	11.671	0.828	2.605	4.356	8.735	33.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.17
179	1L	-8.916	0.828	-29.099	4.356	7.192	33.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
179	1Q	7.695	-0.216	0.724	-0.356	8.382	10.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
179	1R	-4.941	-0.216	-27.218	-0.356	7.545	10.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
179	1S	7.695	0.400	0.724	2.518	8.382	24.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
179	1T	-4.941	0.400	-27.218	2.518	7.545	24.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
179	2	3.951	0.128	-21.424	1.504	12.933	25.122	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.12
179	7	3.258	0.130	-20.188	1.538	12.498	25.360	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
179	8	3.241	0.130	-20.372	1.541	12.505	25.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

180	1A	11.559	-0.242	-1.614	-1.108	1.736	2.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
180	1B	-0.923	-0.242	-24.440	-1.108	1.224	2.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
180	1C	11.559	0.095	-1.614	0.023	1.736	5.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
180	1D	-0.923	0.095	-24.440	0.023	1.224	5.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
180	1I	13.561	-0.329	-0.511	-1.375	1.876	6.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
180	1J	-2.925	-0.329	-25.543	-1.375	1.084	6.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
180	1K	13.561	0.182	-0.511	0.290	1.875	10.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
180	1L	-2.925	0.182	-25.543	0.290	1.084	10.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
180	1Q	9.707	-0.194	-1.037	-0.957	1.631	1.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
180	1R	0.929	-0.194	-25.016	-0.957	1.329	1.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
180	1S	9.707	0.047	-1.037	-0.128	1.631	5.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
180	1T	0.929	0.047	-25.016	-0.128	1.328	5.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
180	2	9.040	-0.113	-20.538	-0.832	2.009	2.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
180	7	8.695	-0.108	-19.601	-0.818	2.126	2.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
180	8	8.668	-0.109	-19.789	-0.822	2.110	2.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

181	1A	12.246	-0.325	1.851	-0.943	7.664	6.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.05
181	1B	-11.456	-0.325	-26.802	-0.943	9.793	6.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.05
181	1C	12.246	0.546	1.851	3.112	7.665	28.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.05	0.14
181	1D	-11.456	0.546	-26.802	3.112	9.794	28.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.05	0.13
181	1I	9.392	-0.642	2.767	-2.005	8.066	1.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.05
181	1J	-8.602	-0.642	-27.718	-2.005	9.392	1.684	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.05
181	1K	9.392	0.863	2.767	4.174	8.067	33.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
181	1L	-8.602	0.863	-27.718	4.174	9.392	33.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
181	1Q	6.487	-0.220	1.369	-0.411	8.330	10.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
181	1R	-5.697	-0.220	-26.320	-0.411	9.128	10.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
181	1S	6.487	0.441	1.369	2.580	8.330	24.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
181	1T	-5.697	0.441	-26.320	2.580	9.129	24.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
181	2	-1.311	0.154	-18.758	1.464	10.434	24.748	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
181	7	0.652	0.157	-17.594	1.516	11.519	25.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
181	8	0.627	0.158	-17.780	1.520	11.528	25.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

182	1A	14.102	-0.254	-1.783	-1.069	0.893	3.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
182	1B	-3.163	-0.254	-24.520	-1.069	1.468	3.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
182	1C	14.102	0.096	-1.783	-0.023	0.894	7.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
182	1D	-3.163	0.096	-24.520	-0.023	1.468	7.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
182	1I	13.421	-0.285	-0.680	-1.333	0.909	6.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
182	1J	-2.483	-0.285	-25.623	-1.333	1.452	6.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.03
182	1K	13.421	0.127	-0.680	0.241	0.909	9.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
182	1L	-2.483	0.127	-25.623	0.241	1.453	9.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
182	1Q	10.302	-0.190	-1.153	-0.937	1.049	2.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
182	1R	0.637	-0.190	-25.150	-0.937	1.312	2.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
182	1S	10.302	0.032	-1.153	-0.155	1.049	5.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
182	1T	0.637	0.032	-25.150	-0.155	1.312	5.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
182	2	9.365	-0.127	-20.508	-0.840	1.849	2.238	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
182	7	8.975	-0.123	-19.653	-0.830	1.870	2.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
182	8	8.953	-0.123	-19.855	-0.834	1.852	2.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

183	1A	8.001	-0.280	0.482	-1.442	1.105	3.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
183	1B	-6.634	-0.280	-29.330	-1.442	1.556	3.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
183	1C	8.001	0.479	0.482	3.611	1.105	31.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.15
183	1D	-6.634	0.479	-29.330	3.611	1.556	31.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
183	1I	8.702	-0.279	1.335	-2.035	0.591	0.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.00
183	1J	-7.335	-0.279	-30.183	-2.035	1.042	0.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
183	1K	8.702	0.478	1.335	4.204	0.591	34.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
183	1L	-7.335	0.478	-30.183	4.204	1.042	34.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
183	1Q	5.257	-0.104	-0.263	-0.528	0.279	9.731	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
183	1R	-3.890	-0.104	-28.585	-0.528	0.730	9.731	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
183	1S	5.257	0.303	-0.263	2.696	0.279	25.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.13
183	1T	-3.890	0.303	-28.585	2.696	0.731	25.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
183	2	2.146	0.129	-21.064	1.384	0.575	23.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
183	7	1.544	0.136	-20.326	1.467	0.225	24.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
183	8	1.522	0.137	-20.518	1.471	0.223	24.830	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

184	1A	12.714	-0.162	0.375	-1.231	0.604	4.906	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
184	1B	-1.419	-0.162	-25.375	-1.231	0.483	4.906	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
184	1C	12.714	0.082	0.375	0.149	0.604	8.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
184	1D	-1.419	0.082	-25.375	0.149	0.483	8.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
184	1I	13.362	-0.212	0.423	-1.327	0.405	6.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
184	1J	-2.067	-0.212	-25.423	-1.327	0.284	6.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
184	1K	13.362	0.131	0.423	0.245	0.405	9.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
184	1L	-2.067	0.131	-25.423	0.245	0.284	9.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
184	1Q	9.987	-0.117	-0.067	-0.967	0.268	2.610	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
184	1R	1.308	-0.117	-24.933	-0.967	0.147	2.610	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
184	1S	9.987	0.036	-0.067	-0.115	0.268	5.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
184	1T	1.308	0.036	-24.933	-0.115	0.147	5.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
184	2	9.276	-0.073	-18.934	-0.820	0.031	1.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
184	7	8.921	-0.067	-18.195	-0.815	0.059	2.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

184	8	8.899	-0.067	-18.397	-0.819	0.058	2.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
185	1A	8.863	-0.295	0.574	-1.848	1.216	3.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.02
185	1B	-6.178	-0.295	-29.836	-1.848	1.138	3.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
185	1C	8.863	0.491	0.574	3.995	1.217	30.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.15
185	1D	-6.178	0.491	-29.836	3.995	1.138	30.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
185	1I	9.278	-0.230	0.358	-2.022	0.639	1.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
185	1J	-6.594	-0.230	-29.620	-2.022	0.561	1.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
185	1K	9.278	0.426	0.358	4.169	0.639	32.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
185	1L	-6.594	0.426	-29.620	4.169	0.561	32.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
185	1Q	5.949	-0.106	-0.324	-0.622	0.463	9.771	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
185	1R	-3.265	-0.106	-28.939	-0.622	0.385	9.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
185	1S	5.949	0.302	-0.324	2.769	0.464	24.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
185	1T	-3.265	0.302	-28.939	2.769	0.385	24.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
185	2	2.974	0.113	-20.478	1.273	0.732	22.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11
185	7	2.385	0.126	-20.053	1.394	0.471	23.687	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
185	8	2.367	0.126	-20.265	1.398	0.471	23.745	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
186	1A	13.130	-0.198	0.362	-1.277	0.385	6.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.03
186	1B	-1.755	-0.198	-26.422	-1.277	0.475	6.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
186	1C	13.130	0.108	0.362	0.201	0.385	9.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
186	1D	-1.755	0.108	-26.422	0.201	0.475	9.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
186	1I	13.533	-0.185	0.370	-1.280	0.130	6.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
186	1J	-2.157	-0.185	-26.429	-1.280	0.221	6.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
186	1K	13.533	0.095	0.370	0.204	0.130	9.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
186	1L	-2.157	0.095	-26.429	0.204	0.221	9.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
186	1Q	10.141	-0.123	-0.306	-0.968	0.107	2.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
186	1R	1.234	-0.123	-25.754	-0.968	0.197	2.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
186	1S	10.141	0.033	-0.306	-0.108	0.107	6.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
186	1T	1.234	0.033	-25.754	-0.108	0.197	6.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
186	2	9.254	-0.080	-19.107	-0.799	0.116	1.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
186	7	8.957	-0.074	-18.634	-0.800	0.090	1.892	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
186	8	8.933	-0.074	-18.854	-0.804	0.091	1.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
187	1A	9.063	-0.254	0.232	-2.058	0.754	3.915	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
187	1B	-6.173	-0.254	-30.455	-2.058	0.611	3.915	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
187	1C	9.063	0.457	0.232	4.193	0.752	30.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
187	1D	-6.173	0.457	-30.455	4.193	0.613	30.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
187	1I	9.242	-0.222	-0.087	-2.058	0.427	3.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
187	1J	-6.353	-0.222	-30.137	-2.058	0.285	3.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
187	1K	9.242	0.424	-0.087	4.193	0.426	30.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
187	1L	-6.353	0.424	-30.137	4.193	0.287	30.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
187	1Q	5.921	-0.086	-0.631	-0.660	0.356	10.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
187	1R	-3.031	-0.086	-29.593	-0.660	0.215	10.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
187	1S	5.921	0.288	-0.631	2.795	0.355	23.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
187	1T	-3.031	0.288	-29.593	2.795	0.215	23.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
187	2	3.396	0.111	-20.776	1.192	0.440	21.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.10
187	7	2.802	0.124	-20.640	1.340	0.305	22.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11
187	8	2.786	0.125	-20.865	1.344	0.306	23.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
188	1A	13.379	-0.205	0.415	-1.276	0.138	6.748	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
188	1B	-1.762	-0.205	-26.629	-1.276	0.251	6.748	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
188	1C	13.379	0.118	0.415	0.201	0.137	10.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
188	1D	-1.762	0.118	-26.629	0.201	0.252	10.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
188	1I	13.581	-0.185	0.268	-1.256	0.009	6.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
188	1J	-1.964	-0.185	-26.482	-1.256	0.105	6.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
188	1K	13.581	0.098	0.268	0.181	0.009	10.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
188	1L	-1.964	0.098	-26.482	0.181	0.105	10.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
188	1Q	10.165	-0.123	-0.373	-0.962	0.001	2.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
188	1R	1.453	-0.123	-25.840	-0.962	0.115	2.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
188	1S	10.165	0.036	-0.373	-0.114	0.001	6.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
188	1T	1.453	0.036	-25.840	-0.114	0.115	6.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
188	2	9.328	-0.074	-18.738	-0.780	0.155	1.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
188	7	9.099	-0.070	-18.510	-0.788	0.124	1.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
188	8	9.075	-0.070	-18.729	-0.792	0.124	1.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
189	1A	9.239	-0.217	0.123	-2.069	0.276	3.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
189	1B	-6.359	-0.217	-30.654	-2.069	0.329	3.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
189	1C	9.239	0.421	0.123	4.209	0.275	30.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
189	1D	-6.359	0.421	-30.654										

190	1I	13.236	-0.200	0.533	-1.258	0.138	6.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
190	1J	-1.545	-0.200	-26.496	-1.258	0.178	6.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
190	1K	13.236	0.117	0.533	0.176	0.138	10.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
190	1L	-1.545	0.117	-26.496	0.176	0.178	10.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
190	1Q	10.146	-0.120	-0.193	-0.964	0.031	2.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
190	1R	1.546	-0.120	-25.770	-0.964	0.071	2.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
190	1S	10.146	0.038	-0.193	-0.118	0.031	6.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
190	1T	1.546	0.038	-25.770	-0.118	0.071	6.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
190	2	9.299	-0.061	-18.201	-0.766	0.122	1.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
190	7	9.146	-0.060	-18.165	-0.781	0.088	1.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
190	8	9.120	-0.060	-18.397	-0.784	0.087	1.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

191	1A	10.847	-0.593	0.487	-2.159	14.997	2.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.09
191	1B	-5.980	-0.593	-29.770	-2.159	14.037	2.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.08
191	1C	10.847	0.932	0.487	4.295	14.997	32.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
191	1D	-5.980	0.932	-29.770	4.295	14.037	32.134	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
191	1I	13.135	-0.493	0.445	-1.936	15.290	5.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.09
191	1J	-8.268	-0.493	-29.728	-1.936	13.745	5.321	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.08
191	1K	13.135	0.832	0.445	4.072	15.289	29.289	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.15
191	1L	-8.268	0.832	-29.728	4.072	13.744	29.289	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.13
191	1Q	7.989	-0.213	-0.504	-0.650	14.816	10.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.09
191	1R	-3.122	-0.213	-28.779	-0.650	14.218	10.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.08
191	1S	7.989	0.553	-0.504	2.786	14.815	24.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
191	1T	-3.122	0.553	-28.779	2.786	14.218	24.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
191	2	4.883	0.201	-19.805	1.128	19.267	21.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.11
191	7	4.390	0.221	-19.995	1.305	20.099	22.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.12
191	8	4.380	0.221	-20.227	1.308	20.126	22.931	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

192	1A	12.908	-0.206	-0.253	-1.233	1.678	6.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
192	1B	-1.962	-0.206	-26.213	-1.233	1.411	6.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
192	1C	12.908	0.057	-0.253	0.138	1.677	10.687	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
192	1D	-1.962	0.057	-26.213	0.138	1.410	10.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
192	1I	14.182	-0.216	-0.041	-1.164	1.746	6.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
192	1J	-3.236	-0.216	-26.426	-1.164	1.342	6.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
192	1K	14.182	0.066	-0.041	0.069	1.746	10.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
192	1L	-3.236	0.066	-26.426	0.069	1.341	10.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
192	1Q	10.292	-0.152	-0.555	-0.942	1.627	2.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
192	1R	0.654	-0.152	-25.911	-0.942	1.461	2.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
192	1S	10.292	0.003	-0.555	-0.153	1.626	6.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
192	1T	0.654	0.003	-25.911	-0.153	1.461	6.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
192	2	8.722	-0.090	-18.245	-0.754	2.968	1.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
192	7	8.590	-0.095	-18.341	-0.774	2.743	1.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
192	8	8.560	-0.095	-18.582	-0.778	2.724	1.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

193	1A	9.223	-0.462	1.029	-1.971	3.551	1.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
193	1B	-7.225	-0.462	-29.620	-1.971	4.821	1.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.03
193	1C	9.223	0.597	1.029	4.138	3.551	33.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
193	1D	-7.225	0.597	-29.620	4.138	4.821	33.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
193	1I	8.179	-0.409	0.613	-1.506	3.084	3.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
193	1J	-6.182	-0.409	-29.204	-1.506	5.288	3.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.03
193	1K	8.179	0.543	0.613	3.673	3.084	30.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.15
193	1L	-6.182	0.543	-29.204	3.673	5.288	30.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
193	1Q	5.543	-0.216	0.069	-0.534	3.772	9.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
193	1R	-3.546	-0.216	-28.659	-0.534	4.600	9.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
193	1S	5.543	0.351	0.069	2.701	3.772	24.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
193	1T	-3.546	0.351	-28.659	2.701	4.600	24.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
193	2	3.059	0.074	-19.248	1.147	5.063	21.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.10
193	7	2.499	0.084	-19.440	1.325	5.563	22.865	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11
193	8	2.478	0.084	-19.675	1.329	5.567	22.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

194	1A	13.639	-0.234	-0.136	-1.303	0.627	6.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
194	1B	-2.380	-0.234	-25.963	-1.303	0.922	6.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
194	1C	13.639	0.082	-0.136	0.200	0.627	9.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
194	1D	-2.380	0.082	-25.963	0.200	0.923	9.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
194	1I	12.500	-0.229	-0.504	-1.271	0.483	5.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
194	1J	-1.241	-0.229	-25.596	-1.271	1.066	5.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
194	1K	12.500	0.077	-0.504	0.168	0.484	8.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
194	1L	-1.241	0.077	-25.596	0.168	1.066	8.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
194	1Q	9.884	-0.165	-0.652	-0.975	0.667	2.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
194	1R	1.374	-0.165	-25.448	-0.975	0.883	2.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
194	1S	9.884	0.014	-0.652	-0.127	0.667	6.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
194	1T	1.374	0.014	-25.448	-0.127	0.883	6.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
194	2	8.816	-0.099	-17.697	-0.770	1.181	0.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
194	7	8.726	-0.105	-17.921	-0.791	1.197	1.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
194	8	8.699	-0.105	-18.150	-0.795	1.187	1.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

195	1A	8.665	-0.278	1.209	-2.053	0.807	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
195	1B	-7.565	-0.278	-29.091	-2.053	0.799	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.00
195	1C	8.665	0.477	1.209	4.231	0.807	34.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
195	1D	-7.565	0.477	-29.091	4.231	0.799	34.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
195	1I	8.199	-0.284	0.899	-1.444	1.386	4.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
195	1J	-7.099	-0.284	-28.782	-1.444	1.377	4.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
195	1K	8.199	0.483	0.899	3.622	1.385	31.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.15
195	1L	-7.099	0.483	-28.782	3.622	1.378	31.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
195	1Q	5.229	-0.106	0.049	-0.530	0.518	9.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
195	1R	-4.129	-0.106	-27.931	-0.530	0.509	9.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
195	1S	5.229	0.305	0.049	2.708	0.517	25.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.13
195	1T	-4.129	0.305	-27.931	2.708	0.510	25.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12

195	2	2.286	0.110	-17.835	1.119	0.312	21.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.10
195	7	1.795	0.125	-18.455	1.311	0.181	23.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11
195	8	1.769	0.125	-18.679	1.315	0.182	23.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

196	1A	13.415	-0.218	0.616	-1.348	0.459	6.559	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
196	1B	-2.336	-0.218	-26.000	-1.348	0.283	6.559	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.03
196	1C	13.415	0.125	0.616	0.245	0.458	9.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
196	1D	-2.336	0.125	-26.000	0.245	0.283	9.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
196	1I	12.910	-0.171	0.176	-1.242	0.670	4.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
196	1J	-1.831	-0.171	-25.561	-1.242	0.494	4.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
196	1K	12.910	0.078	0.176	0.139	0.669	8.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
196	1L	-1.831	0.078	-25.561	0.139	0.494	8.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
196	1Q	10.018	-0.123	-0.125	-0.978	0.308	2.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
196	1R	1.062	-0.123	-25.260	-0.978	0.132	2.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
196	1S	10.018	0.030	-0.125	-0.125	0.308	5.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
196	1T	1.062	0.030	-25.260	-0.125	0.132	5.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
196	2	8.511	-0.055	-16.773	-0.758	0.103	0.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
196	7	8.500	-0.060	-17.150	-0.783	0.113	1.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
196	8	8.472	-0.060	-17.379	-0.787	0.115	1.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

197	1A	8.810	-0.340	1.261	-2.216	0.898	0.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
197	1B	-7.587	-0.340	-29.050	-2.216	1.089	0.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
197	1C	8.810	0.541	1.261	4.388	0.898	34.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.17
197	1D	-7.587	0.541	-29.050	4.388	1.089	34.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
197	1I	7.756	-0.249	-0.764	-0.967	1.299	5.671	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
197	1J	-6.534	-0.249	-27.024	-0.967	1.491	5.671	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
197	1K	7.756	0.450	-0.764	3.140	1.300	29.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.15
197	1L	-6.534	0.450	-27.024	3.140	1.491	29.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.13
197	1Q	5.192	-0.112	-0.227	-0.459	0.464	10.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
197	1R	-3.969	-0.112	-27.561	-0.459	0.656	10.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
197	1S	5.192	0.313	-0.227	2.631	0.465	25.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
197	1T	-3.969	0.313	-27.561	2.631	0.656	25.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
197	2	1.633	0.106	-16.450	1.073	0.274	20.819	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.10
197	7	1.245	0.122	-17.331	1.281	0.116	22.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.11
197	8	1.215	0.122	-17.558	1.285	0.116	23.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

198	1A	13.452	-0.250	0.182	-1.426	0.524	6.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
198	1B	-2.351	-0.250	-25.708	-1.426	0.578	6.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
198	1C	13.452	0.151	0.182	0.328	0.524	10.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
198	1D	-2.351	0.151	-25.708	0.328	0.578	10.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
198	1I	12.507	-0.179	-1.027	-1.167	0.564	3.430	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
198	1J	-1.406	-0.179	-24.498	-1.167	0.618	3.430	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
198	1K	12.507	0.080	-1.027	0.069	0.564	6.842	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
198	1L	-1.406	0.080	-24.498	0.069	0.618	6.842	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
198	1Q	9.925	-0.134	-0.602	-0.977	0.238	2.304	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
198	1R	1.176	-0.134	-24.923	-0.977	0.292	2.304	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
198	1S	9.925	0.035	-0.602	-0.121	0.238	5.716	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
198	1T	1.176	0.035	-24.923	-0.121	0.292	5.716	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
198	2	8.228	-0.062	-16.200	-0.753	0.004	0.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
198	7	8.323	-0.067	-16.831	-0.779	0.015	1.315	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
198	8	8.291	-0.067	-17.060	-0.783	0.015	1.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

199	1A	9.415	-0.408	0.086	-2.457	0.897	1.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.01
199	1B	-6.732	-0.408	-29.368	-2.457	0.931	1.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.01
199	1C	9.415	0.598	0.086	4.611	0.897	33.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.02	0.16
199	1D	-6.732	0.598	-29.368	4.611	0.932	33.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.02	0.15
199	1I	7.863	-0.187	-3.294	-0.546	1.030	7.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
199	1J	-5.180	-0.187	-25.988	-0.546	1.064	7.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
199	1K	7.863	0.378	-3.294	2.699	1.029	26.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.13
199	1L	-5.180	0.378	-25.988	2.699	1.064	26.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.12
199	1Q	5.764	-0.122	-1.278	-0.422	0.449	10.721	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
199	1R	-3.080	-0.122	-28.004	-0.422	0.484	10.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
199	1S	5.764	0.312	-1.278	2.575	0.449	23.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
199	1T	-3.080	0.312	-28.004	2.575	0.484	23.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
199	2	2.142	0.093	-16.484	1.017	0.360	19.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.09
199	7	1.991	0.112	-17.818	1.244	0.214	22.157	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.10
199	8	1.971	0.112	-18.053	1.247	0.214	22.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.10

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

200	1A	13.500	-0.215	-0.341	-1.677	0.544	7.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.04
200	1B	-2.184	-0.215	-25.554	-1.677	0.698	7.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
200	1C	13.500	0.118	-0.341	0.589	0.544	10.877	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
200	1D	-2.184	0.118	-25.554	0.589	0.699	10.877	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
200	1I	12.154	-0.179	-2.262	-1.118	0.363	2.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
200	1J	-0.839	-0.179	-23.634	-1.118	0.518	2.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
200	1K	12.154	0.082	-2.262	0.030	0.363	5.735	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
200	1L	-0.839	0.082	-23.634	0.030	0.518	5.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
200	1Q	9.904	-0.126	-1.028	-1.025	0.177	2.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
200	1R	1.412	-0.126	-24.867	-1.025	0.332	2.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
200	1S	9.904	0.029	-1.028	-0.062	0.177	5.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
200	1T	1.412	0.029	-24.867	-0.062	0.332	5.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
200	2	7.973	-0.067	-15.712	-0.744	0.058	0.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
200	7	8.174	-0.069	-16.569	-0.771	0.076	1.301	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
200	8	8.141	-0.070	-16.798	-0.775	0.077	1.335	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

201	1A	9.148	-1.097	-1.074	-2.615	0.434	5.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
201	1B	-6.298	-1.097	-29.091	-2.615	0.656	5.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02

201	1C	9.148	1.296	-1.074	4.762	0.434	28.732	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.14
201	1D	-6.298	1.296	-29.091	4.762	0.656	28.732	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.13
201	1I	7.171	-0.349	-4.791	-0.265	0.383	11.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.06
201	1J	-4.321	-0.349	-25.374	-0.265	0.604	11.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
201	1K	7.171	0.548	-4.791	2.412	0.383	22.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.11
201	1L	-4.321	0.548	-25.374	2.412	0.604	22.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.10
201	1Q	5.457	-0.311	-2.000	-0.375	0.176	12.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
201	1R	-2.608	-0.311	-28.165	-0.375	0.398	12.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
201	1S	5.457	0.510	-2.000	2.522	0.176	21.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.11
201	1T	-2.608	0.510	-28.165	2.522	0.398	21.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.10
201	2	2.301	0.087	-16.925	0.974	0.316	19.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.09
201	7	2.280	0.110	-18.519	1.215	0.255	21.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.10
201	8	2.261	0.110	-18.758	1.218	0.255	21.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.10

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

202	1A	13.333	-1.243	-1.087	-2.537	0.485	8.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.04
202	1B	-1.777	-1.243	-25.073	-2.537	0.394	8.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.04
202	1C	13.333	1.151	-1.087	1.457	0.484	11.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.06
202	1D	-1.777	1.151	-25.073	1.457	0.395	11.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.05
202	1I	11.555	-0.472	-3.439	-1.274	0.279	1.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
202	1J	0.001	-0.472	-22.720	-1.274	0.189	1.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
202	1K	11.555	0.380	-3.439	0.194	0.279	5.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
202	1L	0.001	0.380	-22.720	0.194	0.189	5.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
202	1Q	9.676	-0.430	-1.498	-1.259	0.203	2.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
202	1R	1.879	-0.430	-24.662	-1.259	0.112	2.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
202	1S	9.676	0.338	-1.498	0.179	0.202	5.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
202	1T	1.879	0.338	-24.662	0.179	0.112	5.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
202	2	7.940	-0.068	-15.507	-0.738	0.040	0.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
202	7	8.254	-0.068	-16.564	-0.765	0.048	1.315	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
202	8	8.227	-0.069	-16.801	-0.769	0.049	1.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

203	1A	9.412	-0.408	0.093	-2.455	0.927	1.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.01
203	1B	-6.735	-0.408	-29.361	-2.455	0.887	1.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.01
203	1C	9.412	0.599	0.093	4.611	0.927	33.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.02	0.16
203	1D	-6.735	0.599	-29.361	4.611	0.888	33.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.02	0.15
203	1I	7.860	-0.187	-3.287	-0.545	1.064	7.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
203	1J	-5.183	-0.187	-25.982	-0.545	1.024	7.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
203	1K	7.860	0.378	-3.287	2.700	1.064	26.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.13
203	1L	-5.183	0.378	-25.982	2.700	1.025	26.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.04	0.12
203	1Q	5.761	-0.122	-1.271	-0.420	0.483	10.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
203	1R	-3.083	-0.122	-27.997	-0.420	0.444	10.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
203	1S	5.761	0.313	-1.271	2.576	0.483	23.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
203	1T	-3.083	0.313	-27.997	2.576	0.444	23.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
203	2	2.137	0.094	-16.483	1.019	0.358	19.880	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.09
203	7	1.986	0.113	-17.812	1.245	0.211	22.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.10
203	8	1.968	0.113	-18.047	1.249	0.211	22.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.10

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

204	1A	13.495	-0.215	-0.335	-1.675	0.692	7.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.04
204	1B	-2.184	-0.215	-25.554	-1.675	0.538	7.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
204	1C	13.495	0.118	-0.335	0.587	0.691	10.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
204	1D	-2.184	0.118	-25.554	0.587	0.538	10.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
204	1I	12.145	-0.179	-2.249	-1.117	0.515	2.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
204	1J	-0.834	-0.179	-23.639	-1.117	0.362	2.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.01
204	1K	12.145	0.082	-2.249	0.030	0.515	5.737	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
204	1L	-0.834	0.082	-23.639	0.030	0.362	5.737	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
204	1Q	9.899	-0.126	-1.022	-1.025	0.329	2.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
204	1R	1.412	-0.126	-24.866	-1.025	0.176	2.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
204	1S	9.899	0.029	-1.022	-0.063	0.329	5.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
204	1T	1.412	0.029	-24.866	-0.063	0.176	5.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
204	2	7.970	-0.067	-15.716	-0.744	0.058	0.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
204	7	8.172	-0.069	-16.573	-0.771	0.076	1.305	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
204	8	8.139	-0.070	-16.803	-0.775	0.077	1.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

205	1A	8.808	-0.340	1.261	-2.215	1.088	0.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
205	1B	-7.592	-0.340	-29.052	-2.215	0.902	0.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
205	1C	8.808	0.541	1.261	4.389	1.088	34.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.17
205	1D	-7.592	0.541	-29.052	4.389	0.902	34.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
205	1I	7.755	-0.249	-0.761	-0.967	1.490	5.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
205	1J	-6.539	-0.249	-27.031	-0.967	1.303	5.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
205	1K	7.755	0.450	-0.761	3.141	1.490	29.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.15
205	1L	-6.539	0.450	-27.031	3.141	1.303	29.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.13
205	1Q	5.190	-0.112	-0.227	-0.458	0.654	10.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
205	1R	-3.973	-0.112	-27.564	-0.458	0.467	10.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
205	1S	5.190	0.313	-0.227	2.632	0.654	25.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
205	1T	-3.973	0.313	-27.564	2.632	0.467	25.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
205	2	1.625	0.106	-16.442	1.075	0.278	20.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.10
205	7	1.236	0.122	-17.328	1.283	0.121	22.951	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.11
205	8	1.208	0.122	-17.549	1.287	0.121	23.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

206	1A	13.452	-0.250	0.182	-1.426	0.580	6.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
206	1B	-2.350	-0.250	-25.709	-1.426	0.525	6.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
206	1C	13.452	0.151	0.182	0.328	0.580	10.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
206	1D	-2.350	0.151	-25.709	0.328	0.525	10.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
206	1I	12.504	-0.179	-1.023	-1.167	0.620	3.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
206	1J	-1.402	-0.179	-24.504	-1.167	0.564	3.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
206	1K	12.504	0.080	-1.023	0.069	0.620	6.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
206	1L	-1.402	0.080	-24.504	0.069	0.564	6.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
206	1Q	9.924	-0.134	-0.602	-0.977	0.293	2.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
206	1R	1.178	-0.134	-24.925	-0.977	0.238	2.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

206	1S	9.924	0.035	-0.602	-0.120	0.293	5.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
206	1T	1.178	0.035	-24.925	-0.120	0.238	5.718	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
206	2	8.217	-0.062	-16.199	-0.752	0.006	0.567	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
206	7	8.312	-0.067	-16.830	-0.778	0.016	1.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
206	8	8.285	-0.067	-17.059	-0.782	0.016	1.355	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

207	1A	8.665	-0.278	1.208	-2.052	0.792	1.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
207	1B	-7.568	-0.278	-29.096	-2.052	0.814	1.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.00
207	1C	8.665	0.477	1.208	4.233	0.791	34.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
207	1D	-7.568	0.477	-29.096	4.233	0.814	34.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
207	1I	8.199	-0.284	0.904	-1.443	1.370	4.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
207	1J	-7.102	-0.284	-28.791	-1.443	1.393	4.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
207	1K	8.199	0.483	0.904	3.623	1.370	31.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.15
207	1L	-7.102	0.483	-28.791	3.623	1.393	31.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
207	1Q	5.233	-0.106	0.049	-0.528	0.502	9.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
207	1R	-4.136	-0.106	-27.936	-0.528	0.525	9.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
207	1S	5.233	0.305	0.049	2.709	0.502	25.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.13
207	1T	-4.136	0.305	-27.936	2.709	0.525	25.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
207	2	2.281	0.110	-17.837	1.121	0.322	21.281	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.10
207	7	1.790	0.125	-18.457	1.314	0.192	23.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11
207	8	1.764	0.125	-18.681	1.317	0.193	23.305	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

208	1A	13.411	-0.218	0.617	-1.348	0.283	6.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
208	1B	-2.340	-0.218	-26.003	-1.348	0.459	6.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.03
208	1C	13.411	0.125	0.617	0.246	0.283	9.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
208	1D	-2.340	0.125	-26.003	0.246	0.459	9.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
208	1I	12.906	-0.171	0.182	-1.242	0.493	4.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
208	1J	-1.835	-0.171	-25.569	-1.242	0.669	4.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
208	1K	12.906	0.078	0.182	0.140	0.493	8.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
208	1L	-1.835	0.078	-25.569	0.140	0.669	8.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
208	1Q	10.013	-0.123	-0.124	-0.977	0.132	2.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
208	1R	1.057	-0.123	-25.262	-0.977	0.308	2.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
208	1S	10.013	0.030	-0.124	-0.124	0.132	5.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
208	1T	1.057	0.030	-25.262	-0.124	0.308	5.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
208	2	8.503	-0.055	-16.784	-0.758	0.103	0.636	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
208	7	8.493	-0.060	-17.161	-0.782	0.113	1.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
208	8	8.465	-0.060	-17.384	-0.786	0.115	1.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

209	1A	9.225	-0.464	1.011	-1.969	4.838	1.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.03
209	1B	-7.230	-0.464	-29.639	-1.969	3.570	1.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
209	1C	9.225	0.598	1.011	4.139	4.838	33.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
209	1D	-7.230	0.598	-29.639	4.139	3.570	33.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
209	1I	8.178	-0.409	0.595	-1.504	5.302	3.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.03
209	1J	-6.183	-0.409	-29.222	-1.504	3.107	3.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
209	1K	8.178	0.544	0.595	3.674	5.302	30.892	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.15
209	1L	-6.183	0.544	-29.222	3.674	3.107	30.892	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
209	1Q	5.539	-0.217	0.051	-0.533	4.617	9.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
209	1R	-3.544	-0.217	-28.678	-0.533	3.791	9.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
209	1S	5.539	0.351	0.051	2.703	4.617	24.716	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
209	1T	-3.544	0.351	-28.678	2.703	3.791	24.716	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
209	2	3.058	0.075	-19.275	1.150	5.086	21.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.10
209	7	2.497	0.084	-19.476	1.328	5.588	22.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11
209	8	2.476	0.084	-19.702	1.331	5.592	22.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

210	1A	13.629	-0.234	-0.133	-1.302	0.922	6.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
210	1B	-2.380	-0.234	-25.967	-1.302	0.627	6.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
210	1C	13.629	0.082	-0.133	0.201	0.922	9.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
210	1D	-2.380	0.082	-25.967	0.201	0.627	9.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
210	1I	12.486	-0.229	-0.495	-1.270	1.065	5.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
210	1J	-1.238	-0.229	-25.605	-1.270	0.484	5.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
210	1K	12.486	0.077	-0.495	0.169	1.065	8.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
210	1L	-1.238	0.077	-25.605	0.169	0.484	8.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
210	1Q	9.871	-0.165	-0.650	-0.975	0.882	2.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
210	1R	1.378	-0.165	-25.450	-0.975	0.666	2.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
210	1S	9.871	0.014	-0.650	-0.127	0.882	6.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
210	1T	1.378	0.014	-25.450	-0.127	0.666	6.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
210	2	8.810	-0.098	-17.696	-0.769	1.180	0.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
210	7	8.721	-0.105	-17.927	-0.790	1.197	1.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
210	8	8.693	-0.105	-18.157	-0.794	1.186	1.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

211	1A	10.833	-0.594	0.486	-2.157	14.015	2.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.08
211	1B	-5.975	-0.594	-29.768	-2.157	14.973	2.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.09
211	1C	10.833	0.932	0.486	4.296	14.015	32.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
211	1D	-5.975	0.932	-29.768	4.296	14.973	32.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
211	1I	13.126	-0.495	0.446	-1.935	13.721	5.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.08
211	1J	-8.268	-0.495	-29.729	-1.935	15.267	5.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.09
211	1K	13.126	0.833	0.446	4.074	13.721	29.302	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.15
211	1L	-8.268	0.833	-29.729	4.074	15.267	29.302	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.13
211	1Q	7.981	-0.214	-0.505	-0.649	14.195	10.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.08
211	1R	-3.123	-0.214	-28.778	-0.649	14.793	10.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.09
211	1S	7.981	0.552	-0.505	2.788	14.195	24.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
211	1T	-3.123	0.552	-28.778	2.788	14.793	24.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
211	2	4.875	0.200	-19.807	1.131	19.236	21.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.11
211	7	4.381	0.220	-20.002	1.308	20.072	22.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.12
211	8	4.373	0.221	-20.229	1.311	20.098	22.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

212	1A	12.906	-0.206	-0.264	-1.233	1.393	6.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
212	1B	-1.962	-0.206	-26.227	-1.233	1.658	6.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
212	1C	12.906	0.056	-0.264	0.139	1.393	10.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
212	1D	-1.962	0.056	-26.227	0.139	1.658	10.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
212	1I	14.179	-0.216	-0.051	-1.164	1.324	6.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
212	1J	-3.236	-0.216	-26.440	-1.164	1.727	6.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
212	1K	14.179	0.066	-0.051	0.070	1.324	10.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
212	1L	-3.236	0.066	-26.440	0.070	1.727	10.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
212	1Q	10.290	-0.153	-0.567	-0.941	1.443	2.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
212	1R	0.654	-0.153	-25.924	-0.941	1.607	2.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
212	1S	10.290	0.003	-0.567	-0.153	1.443	6.607	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
212	1T	0.654	0.003	-25.924	-0.153	1.607	6.607	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
212	2	8.723	-0.090	-18.259	-0.753	2.935	1.242	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
212	7	8.586	-0.095	-18.364	-0.774	2.709	1.855	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
212	8	8.561	-0.095	-18.597	-0.777	2.693	1.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

213	1A	9.236	-0.217	0.123	-2.067	0.323	3.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
213	1B	-6.359	-0.217	-30.657	-2.067	0.277	3.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
213	1C	9.236	0.421	0.123	4.211	0.323	30.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
213	1D	-6.359	0.421	-30.657	4.211	0.277	30.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
213	1I	8.843	-0.240	0.045	-2.032	0.582	3.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
213	1J	-5.966	-0.240	-30.579	-2.032	0.536	3.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
213	1K	8.843	0.445	0.045	4.176	0.582	30.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
213	1L	-5.966	0.445	-30.579	4.176	0.536	30.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
213	1Q	5.851	-0.076	-0.710	-0.654	0.262	10.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
213	1R	-2.974	-0.076	-29.824	-0.654	0.216	10.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
213	1S	5.851	0.281	-0.710	2.798	0.262	23.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
213	1T	-2.974	0.281	-29.824	2.798	0.216	23.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
213	2	3.650	0.105	-20.762	1.143	0.055	21.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.10
213	7	3.098	0.122	-20.938	1.316	0.016	22.750	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11
213	8	3.083	0.123	-21.165	1.319	0.015	22.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

214	1A	13.583	-0.182	0.331	-1.268	0.054	6.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
214	1B	-1.902	-0.182	-26.322	-1.268	0.034	6.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
214	1C	13.583	0.100	0.331	0.188	0.054	10.305	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
214	1D	-1.902	0.100	-26.322	0.188	0.034	10.305	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
214	1I	13.232	-0.200	0.525	-1.258	0.166	6.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
214	1J	-1.551	-0.200	-26.515	-1.258	0.146	6.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
214	1K	13.232	0.118	0.525	0.177	0.166	10.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
214	1L	-1.551	0.118	-26.515	0.177	0.146	10.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
214	1Q	10.144	-0.120	-0.205	-0.963	0.060	2.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
214	1R	1.536	-0.120	-25.785	-0.963	0.040	2.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
214	1S	10.144	0.038	-0.205	-0.117	0.060	6.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
214	1T	1.536	0.038	-25.785	-0.117	0.040	6.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
214	2	9.293	-0.061	-18.215	-0.765	0.108	1.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
214	7	9.140	-0.059	-18.179	-0.779	0.073	1.666	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
214	8	9.114	-0.060	-18.403	-0.783	0.073	1.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

215	1A	9.062	-0.254	0.226	-2.055	0.607	3.927	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
215	1B	-6.177	-0.254	-30.463	-2.055	0.752	3.927	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
215	1C	9.062	0.457	0.226	4.195	0.607	30.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
215	1D	-6.177	0.457	-30.463	4.195	0.752	30.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
215	1I	9.238	-0.221	-0.098	-2.055	0.280	3.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
215	1J	-6.354	-0.221	-30.140	-2.055	0.425	3.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.02
215	1K	9.238	0.424	-0.098	4.195	0.280	30.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
215	1L	-6.354	0.424	-30.140	4.195	0.425	30.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.14
215	1Q	5.918	-0.086	-0.639	-0.658	0.211	10.193	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
215	1R	-3.034	-0.086	-29.599	-0.658	0.356	10.193	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
215	1S	5.918	0.289	-0.639	2.797	0.211	23.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
215	1T	-3.034	0.289	-29.599	2.797	0.356	23.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
215	2	3.392	0.112	-20.788	1.195	0.442	21.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.10
215	7	2.797	0.125	-20.653	1.344	0.307	22.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11
215	8	2.781	0.125	-20.871	1.347	0.308	23.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

216	1A	13.371	-0.205	0.419	-1.276	0.258	6.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
216	1B	-1.767	-0.205	-26.628	-1.276	0.126	6.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
216	1C	13.371	0.118	0.419	0.202	0.258	10.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
216	1D	-1.767	0.118	-26.628	0.202	0.126	10.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
216	1I	13.573	-0.184	0.272	-1.255	0.112	6.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
216	1J	-1.969	-0.184	-26.481	-1.255	0.020	6.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
216	1K	13.573	0.098	0.272	0.182	0.112	10.269	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
216	1L	-1.969	0.098	-26.481	0.182	0.020	10.269	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
216	1Q	10.156	-0.123	-0.371	-0.961	0.123	2.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
216	1R	1.447	-0.123	-25.838	-0.961	0.010	2.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
216	1S	10.156	0.037	-0.371	-0.113	0.123	6.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
216	1T	1.447	0.037	-25.838	-0.113	0.009	6.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
216	2	9.324	-0.074	-18.746	-0.780	0.168	1.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
216	7	9.090	-0.069	-18.511	-0.787	0.138	1.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
216	8	9.071	-0.070	-18.738	-0.791	0.138	1.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

217	1A	8.862	-0.294	0.564	-1.846	1.139	3.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.02
217	1B	-6.179	-0.294	-29.832	-1.846	1.212	3.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
217	1C	8.862	0.490	0.564	3.997	1.140	30.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.15
217	1D	-6.179	0.490	-29.832	3.997	1.211	30.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
217	1I	9.278	-0.228	0.353	-2.020	0.562	1.505	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
217	1J	-6.594	-0.228	-29.621	-2.020	0.634	1.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
217	1K	9.278	0.424	0.353	4.171	0.562	32.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.16
217	1L	-6.594	0.424	-29.621	4.171	0.634	32.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15

217	1Q	5.949	-0.105	-0.328	-0.620	0.388	9.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
217	1R	-3.266	-0.105	-28.940	-0.620	0.460	9.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
217	1S	5.949	0.301	-0.328	2.771	0.388	24.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
217	1T	-3.266	0.301	-28.940	2.771	0.460	24.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
217	2	2.968	0.113	-20.482	1.276	0.727	22.551	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.10
217	7	2.378	0.126	-20.056	1.398	0.465	23.714	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
217	8	2.361	0.126	-20.261	1.401	0.466	23.768	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
218	1A	13.125	-0.198	0.360	-1.277	0.474	6.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.03
218	1B	-1.769	-0.198	-26.422	-1.277	0.386	6.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.03
218	1C	13.125	0.108	0.360	0.202	0.474	9.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.05
218	1D	-1.769	0.108	-26.422	0.202	0.386	9.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
218	1I	13.522	-0.185	0.365	-1.279	0.220	6.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.03
218	1J	-2.166	-0.185	-26.427	-1.279	0.131	6.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
218	1K	13.522	0.095	0.365	0.204	0.220	9.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
218	1L	-2.166	0.095	-26.427	0.204	0.131	9.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
218	1Q	10.133	-0.123	-0.308	-0.967	0.196	2.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
218	1R	1.224	-0.123	-25.754	-0.967	0.108	2.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
218	1S	10.133	0.033	-0.308	-0.108	0.196	6.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
218	1T	1.224	0.033	-25.754	-0.108	0.108	6.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
218	2	9.247	-0.080	-19.112	-0.799	0.114	1.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
218	7	8.944	-0.074	-18.639	-0.799	0.089	1.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
218	8	8.921	-0.074	-18.852	-0.803	0.090	1.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
219	1A	12.235	-0.325	1.857	-0.941	9.811	6.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.06
219	1B	-11.454	-0.325	-26.805	-0.941	7.681	6.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.04
219	1C	12.235	0.546	1.857	3.114	9.812	28.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.05	0.14
219	1D	-11.454	0.546	-26.805	3.114	7.682	28.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.05	0.13
219	1I	9.377	-0.641	2.767	-2.003	9.409	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.06
219	1J	-8.596	-0.641	-27.715	-2.003	8.083	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.05
219	1K	9.377	0.863	2.767	4.175	9.410	33.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
219	1L	-8.596	0.863	-27.715	4.175	8.084	33.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
219	1Q	6.478	-0.220	1.370	-0.409	9.146	10.590	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
219	1R	-5.697	-0.220	-26.319	-0.409	8.347	10.590	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
219	1S	6.478	0.442	1.370	2.581	9.146	24.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.12
219	1T	-5.697	0.442	-26.319	2.581	8.347	24.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
219	2	-1.317	0.155	-18.760	1.466	10.458	24.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
219	7	0.648	0.158	-17.597	1.519	11.547	25.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
219	8	0.624	0.158	-17.782	1.522	11.553	25.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
220	1A	14.099	-0.254	-1.775	-1.069	1.463	3.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
220	1B	-3.171	-0.254	-24.527	-1.069	0.893	3.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.02
220	1C	14.099	0.096	-1.775	-0.023	1.463	7.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
220	1D	-3.171	0.096	-24.527	-0.023	0.893	7.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
220	1I	13.414	-0.285	-0.680	-1.333	1.448	6.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.03
220	1J	-2.486	-0.285	-25.623	-1.333	0.908	6.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.03
220	1K	13.414	0.127	-0.680	0.241	1.448	9.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
220	1L	-2.486	0.127	-25.623	0.241	0.908	9.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
220	1Q	10.296	-0.190	-1.152	-0.937	1.308	2.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
220	1R	0.632	-0.190	-25.150	-0.937	1.047	2.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
220	1S	10.296	0.032	-1.152	-0.155	1.309	5.737	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
220	1T	0.632	0.032	-25.150	-0.155	1.047	5.737	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
220	2	9.358	-0.127	-20.507	-0.840	1.843	2.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
220	7	8.969	-0.123	-19.651	-0.830	1.863	2.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
220	8	8.942	-0.123	-19.846	-0.834	1.846	2.410	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
221	1A	7.997	-0.280	0.482	-1.443	1.547	3.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
221	1B	-6.638	-0.280	-29.330	-1.443	1.096	3.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
221	1C	7.997	0.479	0.482	3.614	1.547	31.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.15
221	1D	-6.638	0.479	-29.330	3.614	1.097	31.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.14
221	1I	8.698	-0.279	1.336	-2.034	1.036	0.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
221	1J	-7.340	-0.279	-30.183	-2.034	0.586	0.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.00
221	1K	8.698	0.479	1.336	4.206	1.036	34.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.17
221	1L	-7.340	0.479	-30.183	4.206	0.586	34.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.15
221	1Q	5.253	-0.104	-0.262	-0.527	0.727	9.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
221	1R	-3.895	-0.104	-28.585	-0.527	0.276	9.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
221	1S	5.253	0.303	-0.262	2.699	0.727	25.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.13
221	1T	-3.895	0.303	-28.585	2.699	0.276	25.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.11
221	2	2.141	0.129	-21.063	1.386	0.573	24.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
221	7	1.538	0.136	-20.326	1.470	0.224	24.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
221	8	1.517	0.137	-20.518	1.474	0.223	24.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0		

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
223	1A	9.148	-1.097	-1.073	-2.615	0.643	5.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
223	1B	-6.298	-1.097	-29.090	-2.615	0.443	5.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
223	1C	9.148	1.297	-1.073	4.763	0.643	28.726	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.14
223	1D	-6.298	1.297	-29.090	4.763	0.443	28.726	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.13
223	1I	7.173	-0.348	-4.790	-0.266	0.592	11.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.06
223	1J	-4.322	-0.348	-25.372	-0.266	0.392	11.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
223	1K	7.173	0.548	-4.790	2.414	0.592	22.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.11
223	1L	-4.322	0.548	-25.372	2.414	0.392	22.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.10
223	1Q	5.458	-0.311	-2.000	-0.375	0.386	12.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
223	1R	-2.607	-0.311	-28.163	-0.375	0.186	12.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
223	1S	5.458	0.511	-2.000	2.523	0.386	21.624	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.11
223	1T	-2.607	0.511	-28.163	2.523	0.186	21.624	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.10
223	2	2.301	0.087	-16.929	0.973	0.304	19.372	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.09
223	7	2.280	0.110	-18.516	1.214	0.240	21.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.10
223	8	2.261	0.111	-18.756	1.218	0.241	21.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.10
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
224	1A	13.341	-1.243	-1.096	-2.539	0.394	8.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.04
224	1B	-1.772	-1.243	-25.082	-2.539	0.483	8.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.04
224	1C	13.341	1.151	-1.096	1.460	0.394	11.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.06
224	1D	-1.772	1.151	-25.082	1.460	0.484	11.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.05
224	1I	11.565	-0.471	-3.452	-1.274	0.189	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
224	1J	0.004	-0.471	-22.725	-1.274	0.279	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
224	1K	11.565	0.380	-3.452	0.195	0.189	5.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
224	1L	0.004	0.380	-22.725	0.195	0.279	5.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
224	1Q	9.684	-0.430	-1.507	-1.259	0.113	2.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
224	1R	1.885	-0.430	-24.670	-1.259	0.202	2.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
224	1S	9.684	0.338	-1.507	0.179	0.112	5.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
224	1T	1.885	0.338	-24.670	0.179	0.202	5.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
224	2	7.938	-0.067	-15.505	-0.738	0.039	0.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
224	7	8.252	-0.068	-16.568	-0.765	0.047	1.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
224	8	8.226	-0.069	-16.798	-0.769	0.048	1.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
225	1A	3.330	-0.302	0.311	-1.151	0.537	14.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.07
225	1B	-5.900	-0.302	-6.188	-1.151	2.222	14.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.07
225	1C	3.330	0.238	0.311	1.858	0.537	11.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.06
225	1D	-5.900	0.238	-6.188	1.858	2.222	11.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.06
225	1I	4.240	-0.311	0.115	-0.571	0.366	8.080	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
225	1J	-6.809	-0.311	-5.992	-0.571	2.051	8.080	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
225	1K	4.240	0.247	0.115	1.278	0.366	5.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.03
225	1L	-6.809	0.247	-5.992	1.278	2.051	5.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
225	1Q	3.262	-0.323	1.084	-0.726	0.622	5.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
225	1R	-5.831	-0.323	-6.961	-0.726	2.308	5.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
225	1S	3.262	0.259	1.084	1.433	0.622	3.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
225	1T	-5.831	0.259	-6.961	1.433	2.308	3.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
225	2	-2.752	-0.138	-6.062	0.843	3.447	1.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
225	7	-2.340	-0.111	-5.373	0.764	2.876	1.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
225	8	-1.861	-0.141	-5.873	0.887	3.955	1.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
226	1A	3.050	-0.113	-0.105	0.042	0.350	0.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
226	1B	-6.331	-0.113	-6.829	0.042	1.070	0.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
226	1C	3.050	0.159	-0.105	0.663	0.350	1.636	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
226	1D	-6.331	0.159	-6.829	0.663	1.070	1.636	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
226	1I	3.702	-0.101	-0.236	-0.003	0.193	0.755	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
226	1J	-6.983	-0.101	-6.698	-0.003	1.227	0.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
226	1K	3.702	0.147	-0.236	0.709	0.193	2.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
226	1L	-6.983	0.147	-6.698	0.709	1.227	2.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
226	1Q	2.620	-0.196	0.781	-0.356	0.220	0.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
226	1R	-5.901	-0.196	-7.715	-0.356	1.640	0.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
226	1S	2.620	0.242	0.781	1.062	0.220	1.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
226	1T	-5.901	0.242	-7.715	1.062	1.640	1.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
226	2	-2.947	0.080	-6.097	0.847	2.324	0.189	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
226	7	-2.503	0.065	-5.468	0.764	1.960	0.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
226	8	-2.168	0.072	-6.084	0.883	2.395	0.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
227	1A	38.147	-0.682	36.181	-5.499	4.803	59.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.17	0.29
227	1B	-33.345	-0.682	-49.411	-5.499	4.702	59.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.25
227	1C	38.147	0.744	36.181	5.674	4.803	5.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.17	0.03
227	1D	-33.345	0.744	-49.411	5.674	4.702	5.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.03
227	1I	39.819	-0.613	22.779	-6.606	3.085	65.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.13	0.32
227	1J	-35.017	-0.613	-36.009	-6.606	2.985	65.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.29
227	1K	39.819	0.675	22.779	6.781	3.085	11.877	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.13	0.06
227	1L	-35.017	0.675	-36.009	6.781	2.985	11.877	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.05
227	1Q	20.411	-0.322	15.768	-3.107	1.915	45.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.22
227	1R	-15.609	-0.322	-28.998	-3.107	1.814	45.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.20
227	1S	20.411	0.384	15.768	3.282	1.915	8.419	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.04
227	1T	-15.609	0.384	-28.998	3.282	1.814	8.419	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.04
227	2	1.515	0.087	-6.279	0.296	0.783	34.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.17
227	7	0.991	0.069	-5.625	0.233	0.450	36.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.18
227	8	0.990	0.069	-5.758	0.234	0.449	36.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.18
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
228	1A	32.119	-1.252	24.889	-4.406	13.053	50.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.25
228	1B	-29.180	-1.252	-33.165	-4.406	3.798	50.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.23
228	1C	32.119	1.349	24.889	4.549	13.054	3.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.08
228	1D	-29.180	1.349	-33.165	4.549	3.798	3.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.02
228	1I	38.623	-0.895	24.384	-6.280	11.497	64.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.11	0.32
228	1J	-35.685	-0.895	-3										

228	1K	38.623	0.991	24.384	6.423	11.498	10.971	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.11	0.07
228	1L	-35.685	0.991	-32.660	6.423	5.354	10.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.05
228	1Q	18.239	-0.520	13.468	-2.776	10.242	42.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.21
228	1R	-15.301	-0.520	-21.744	-2.776	6.609	42.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.07	0.20
228	1S	18.239	0.617	13.468	2.919	10.242	10.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.06
228	1T	-15.301	0.617	-21.744	2.919	6.609	10.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.07	0.05
228	2	4.345	0.079	-10.592	0.262	6.305	35.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.17
228	7	3.616	0.074	-8.784	0.203	8.905	37.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
228	8	3.606	0.074	-8.891	0.204	8.914	37.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
229	1A	46.245	-0.869	20.262	-5.472	3.983	64.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.16	0.32
229	1B	-34.561	-0.869	-62.386	-5.472	2.977	64.567	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.16	0.27
229	1C	46.245	0.844	20.262	5.772	3.985	13.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.16	0.07
229	1D	-34.561	0.844	-62.386	5.772	2.976	13.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.16	0.05
229	1I	39.337	-0.700	7.878	-6.087	2.793	62.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.14	0.31
229	1J	-27.653	-0.700	-50.002	-6.087	1.787	62.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.13	0.27
229	1K	39.337	0.676	7.878	6.387	2.794	11.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.14	0.06
229	1L	-27.653	0.676	-50.002	6.387	1.786	11.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.13	0.05
229	1Q	24.647	-0.409	7.652	-2.898	1.965	45.832	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.23
229	1R	-12.963	-0.409	-49.776	-2.898	0.958	45.832	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.10	0.20
229	1S	24.647	0.384	7.652	3.198	1.965	5.411	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.03
229	1T	-12.963	0.384	-49.776	3.198	0.957	5.412	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.02
229	2	3.646	0.053	-21.784	0.354	0.037	30.721	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.14
229	7	5.549	0.028	-24.643	0.301	0.244	33.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.15
229	8	5.574	0.028	-24.888	0.302	0.248	33.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.15
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
230	1A	3.384	-0.033	0.230	0.107	0.038	0.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
230	1B	-6.600	-0.033	-5.527	0.107	0.572	0.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
230	1C	3.384	0.177	0.230	0.493	0.038	2.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
230	1D	-6.600	0.177	-5.527	0.493	0.572	2.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
230	1I	3.842	-0.050	0.130	0.099	0.029	0.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
230	1J	-7.057	-0.050	-5.427	0.099	0.639	0.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
230	1K	3.842	0.194	0.130	0.502	0.029	2.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
230	1L	-7.057	0.194	-5.427	0.502	0.639	2.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
230	1Q	2.795	-0.159	0.096	-0.151	0.191	0.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
230	1R	-6.011	-0.159	-5.393	-0.151	0.802	0.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
230	1S	2.795	0.302	0.096	0.751	0.191	1.887	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
230	1T	-6.011	0.302	-5.393	0.751	0.802	1.887	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
230	2	-3.416	0.226	-4.286	0.723	1.010	0.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
230	7	-2.899	0.191	-3.914	0.649	0.846	0.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
230	8	-2.523	0.226	-4.013	0.738	1.023	0.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
231	1A	47.158	-1.046	10.841	-5.170	2.052	64.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.10	0.32
231	1B	-29.364	-1.046	-66.388	-5.170	1.039	64.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.26
231	1C	47.158	1.093	10.841	5.524	2.052	14.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.10	0.07
231	1D	-29.364	1.093	-66.388	5.524	1.039	14.735	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.06
231	1I	40.543	-1.004	5.010	-5.290	1.950	65.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.10	0.32
231	1J	-22.749	-1.004	-60.557	-5.290	0.937	65.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.27
231	1K	40.543	1.051	5.010	5.643	1.950	15.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.10	0.08
231	1L	-22.749	1.051	-60.557	5.643	0.937	15.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.10	0.06
231	1Q	29.760	-0.514	0.933	-2.632	1.515	45.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.23
231	1R	-11.967	-0.514	-56.481	-2.632	0.502	45.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.19
231	1S	29.760	0.561	0.933	2.985	1.515	4.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.02
231	1T	-11.967	0.561	-56.481	2.985	0.502	4.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.02
231	2	8.442	0.075	-32.523	0.343	0.377	28.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.13
231	7	10.078	0.059	-34.718	0.308	0.500	31.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.14
231	8	10.130	0.059	-35.017	0.309	0.504	31.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.14
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
232	1A	3.571	-0.051	0.236	0.094	0.730	0.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
232	1B	-6.756	-0.051	-5.643	0.094	0.002	0.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
232	1C	3.571	0.195	0.236	0.525	0.730	2.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
232	1D	-6.756	0.195	-5.643	0.525	0.002	2.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
232	1I	3.791	-0.042	0.137	0.105	0.644	0.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
232	1J	-6.976	-0.042	-5.544	0.105	0.084	0.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
232	1K	3.791	0.186	0.137	0.515	0.644	2.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
232	1L	-6.976	0.186	-5.544	0.515	0.084	2.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
232	1Q	2.785	-0.173	0.130	-0.169	0.948	0.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
232	1R	-5.970	-0.173	-5.537	-0.169	0.220	0.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
232	1S	2.785	0.317	0.130	0.788	0.948	1.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
232	1T	-5.970	0.317	-5.537	0.788	0.220	1.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
232	2	-3.808	0.199	-4.822	0.735									

233	8	12.498	0.054	-38.372	0.341	0.819	31.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.14
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
234	1A	3.647	-0.114	-0.084	-0.020	1.146	0.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
234	1B	-6.743	-0.114	-6.953	-0.020	0.122	0.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
234	1C	3.647	0.149	-0.084	0.753	1.146	1.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
234	1D	-6.743	0.149	-6.953	0.753	0.122	1.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
234	1I	3.671	-0.128	-0.133	0.036	0.978	0.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
234	1J	-6.766	-0.128	-6.903	0.036	0.290	0.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
234	1K	3.671	0.163	-0.133	0.696	0.978	1.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
234	1L	-6.766	0.163	-6.903	0.696	0.290	1.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
234	1Q	2.740	-0.217	0.779	-0.393	1.557	0.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
234	1R	-5.835	-0.217	-7.816	-0.393	0.289	0.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
234	1S	2.740	0.252	0.779	1.125	1.557	1.421	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
234	1T	-5.835	0.252	-7.816	1.125	0.289	1.421	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
234	2	-3.697	0.040	-7.118	0.917	1.901	0.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
234	7	-3.115	0.036	-6.439	0.817	1.652	0.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
234	8	-2.778	-0.053	-7.158	0.941	2.064	0.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
235	1A	36.845	-0.736	2.146	-5.649	20.260	59.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.12	0.30
235	1B	-23.382	-0.736	-54.422	-5.649	23.442	59.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.12	0.25
235	1C	36.845	0.849	2.146	6.089	20.260	9.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.12
235	1D	-23.382	0.849	-54.422	6.089	23.442	9.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.12	0.12
235	1I	45.059	-1.172	13.049	-4.652	19.915	63.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.13	0.32
235	1J	-31.596	-1.172	-65.325	-4.652	23.787	63.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.13	0.26
235	1K	45.059	1.284	13.049	5.092	19.915	13.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.13	0.12
235	1L	-31.596	1.284	-65.325	5.092	23.787	13.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.13	0.12
235	1Q	24.416	-0.466	1.837	-2.558	21.004	44.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.22
235	1R	-10.953	-0.466	-54.114	-2.558	22.699	44.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.08	0.19
235	1S	24.416	0.578	1.837	2.998	21.004	5.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.12
235	1T	-10.953	0.578	-54.114	2.998	22.699	5.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.13
235	2	9.384	0.072	-36.477	0.499	30.147	26.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.18
235	7	9.442	0.078	-36.194	0.427	30.567	30.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.18
235	8	9.478	0.078	-36.488	0.428	30.643	30.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.18
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
236	1A	4.256	-0.292	0.152	-1.516	2.016	17.462	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
236	1B	-6.932	-0.292	-6.631	-1.516	0.395	17.462	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.08
236	1C	4.256	0.246	0.152	2.288	2.017	16.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.08
236	1D	-6.932	0.246	-6.631	2.288	0.395	16.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.08
236	1I	4.038	-0.271	0.155	-1.955	1.943	21.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.10
236	1J	-6.714	-0.271	-6.633	-1.955	0.468	21.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.10
236	1K	4.038	0.226	0.155	2.727	1.943	20.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.10
236	1L	-6.714	0.226	-6.633	2.727	0.468	20.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.10
236	1Q	3.711	-0.279	1.164	-1.173	2.125	8.906	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
236	1R	-6.387	-0.279	-7.643	-1.173	0.286	8.906	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
236	1S	3.711	0.233	1.164	1.945	2.125	7.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.04
236	1T	-6.387	0.233	-7.643	1.945	0.286	7.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.04
236	2	-2.109	-0.054	-5.027	0.998	3.732	0.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
236	7	-1.999	-0.053	-4.986	0.881	3.387	0.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
236	8	-1.556	-0.076	-5.641	1.019	4.879	0.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
237	1A	39.300	-0.863	10.183	-6.153	5.396	62.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.14	0.31
237	1B	-29.179	-0.863	-46.856	-6.153	0.490	62.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.14	0.27
237	1C	39.300	0.782	10.183	6.424	5.396	11.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.06
237	1D	-29.179	0.782	-46.856	6.424	0.490	11.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.14	0.05
237	1I	44.739	-0.936	25.731	-5.446	6.913	63.952	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.18	0.32
237	1J	-34.618	-0.936	-62.404	-5.446	1.027	63.952	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.26
237	1K	44.739	0.854	25.731	5.717	6.913	12.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.18	0.06
237	1L	-34.618	0.854	-62.404	5.717	1.027	12.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.05
237	1Q	24.084	-0.478	8.863	-2.909	4.569	45.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.23
237	1R	-13.963	-0.478	-45.536	-2.909	1.316	45.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.10	0.20
237	1S	24.084	0.397	8.863	3.180	4.569	5.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.03
237	1T	-13.963	0.397	-45.536	3.180	1.316	5.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.03
237	2	6.965	-0.056	-26.562	0.361	2.645	27.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.12
237	7	7.118	-0.057	-26.047	0.298	3.442	31.552	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.14
237	8	7.137	-0.058	-26.271	0.298	3.442	31.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.14
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
238	1A	4.249	-0.276	0.235	-0.550	0.333	7.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
238	1B	-6.806	-0.276	-5.974	-0.550	2.263	7.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
238	1C	4.249	0.222	0.235	1.249	0.333	5.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
238	1D	-6.806												

239	1I	37.879	-0.657	35.270	-5.492	4.542	59.033	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.17	0.29
239	1J	-32.978	-0.657	-48.464	-5.492	4.658	59.032	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.25
239	1K	37.879	0.727	35.270	5.688	4.541	5.465	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.17	0.03
239	1L	-32.978	0.727	-48.464	5.688	4.659	5.466	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.02
239	1Q	20.320	-0.302	15.323	-3.085	1.737	45.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.22
239	1R	-15.418	-0.302	-28.517	-3.085	1.854	45.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.20
239	1S	20.320	0.372	15.323	3.281	1.736	8.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.04
239	1T	-15.418	0.372	-28.517	3.281	1.855	8.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.04
239	2	-3.509	0.048	-9.939	0.331	0.424	28.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.14
239	7	3.344	0.048	-9.697	0.260	0.284	32.664	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.16
239	8	3.343	0.048	-9.830	0.260	0.283	32.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.16

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
240	1A	3.781	-0.081	-0.208	0.080	0.257	0.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
240	1B	-7.065	-0.081	-6.289	0.080	1.044	0.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
240	1C	3.781	0.188	-0.208	0.610	0.257	2.269	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
240	1D	-7.065	0.188	-6.289	0.610	1.045	2.269	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
240	1I	2.830	-0.078	-0.034	0.058	0.268	0.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
240	1J	-6.113	-0.078	-6.463	0.058	1.033	0.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
240	1K	2.830	0.185	-0.034	0.632	0.268	1.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
240	1L	-6.113	0.185	-6.463	0.632	1.033	1.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
240	1Q	2.597	-0.200	0.615	-0.279	0.197	0.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
240	1R	-5.880	-0.200	-7.112	-0.279	1.498	0.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
240	1S	2.597	0.308	0.615	0.969	0.196	1.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
240	1T	-5.880	0.308	-7.112	0.969	1.498	1.522	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
240	2	-3.220	0.172	-4.945	0.905	2.034	0.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
240	7	-2.902	0.144	-4.914	0.793	1.740	0.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
240	8	-2.623	0.167	-5.468	0.905	2.136	0.729	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
241	1A	39.392	-0.664	24.258	-6.743	2.624	66.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.11	0.33
241	1B	-34.528	-0.664	-37.649	-6.743	2.585	66.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.29
241	1C	39.392	0.735	24.258	6.935	2.624	12.781	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.11	0.06
241	1D	-34.528	0.735	-37.649	6.935	2.585	12.781	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.06
241	1I	32.648	-0.690	32.759	-4.883	4.587	50.715	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.18	0.25
241	1J	-27.785	-0.690	-46.150	-4.883	4.548	50.716	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.22
241	1K	32.648	0.761	32.759	5.075	4.587	2.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.18	0.03
241	1L	-27.785	0.761	-46.150	5.075	4.548	2.887	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.02
241	1Q	19.087	-0.330	15.330	-2.990	1.741	43.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.21
241	1R	-14.224	-0.330	-28.721	-2.990	1.702	43.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.20
241	1S	19.087	0.401	15.330	3.182	1.741	10.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.05
241	1T	-14.224	0.401	-28.721	3.182	1.702	10.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.05
241	2	-1.190	0.066	-4.471	0.323	0.288	27.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.13
241	7	1.544	0.057	-6.470	0.251	0.167	32.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.16
241	8	1.543	0.057	-6.604	0.252	0.167	32.303	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.16

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
242	1A	3.816	-0.017	-0.195	0.108	0.017	1.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
242	1B	-6.909	-0.017	-4.795	0.108	0.175	1.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
242	1C	3.816	0.174	-0.195	0.485	0.017	2.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
242	1D	-6.909	0.174	-4.795	0.485	0.175	2.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
242	1I	2.598	-0.011	0.176	0.106	0.042	0.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
242	1J	-5.691	-0.011	-5.166	0.106	0.234	0.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
242	1K	2.598	0.168	0.176	0.486	0.042	1.676	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
242	1L	-5.691	0.168	-5.166	0.486	0.234	1.676	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
242	1Q	2.602	-0.121	-0.098	-0.135	0.159	0.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
242	1R	-5.695	-0.121	-4.891	-0.135	0.351	0.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
242	1S	2.602	0.278	-0.098	0.728	0.159	1.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
242	1T	-5.695	0.278	-4.891	0.728	0.351	1.810	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
242	2	-3.549	0.246	-3.393	0.767	0.302	0.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
242	7	-2.999	0.208	-3.346	0.671	0.258	0.125	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
242	8	-2.637	0.247	-3.420	0.756	0.317	0.667	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
243	1A	41.776	-0.848	12.085	-6.624	2.258	66.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.10	0.33
243	1B	-30.170	-0.848	-54.177	-6.624	1.161	66.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.28
243	1C	41.776	0.824	12.085	6.931	2.258	15.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.10	0.07
243	1D	-30.170	0.824	-54.177	6.931	1.161	15.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.06
243	1I	31.633	-0.663	17.083	-3.892	3.924	42.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.21
243	1J	-20.027	-0.663	-59.175	-3.892	2.827	42.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.18
243	1K	31.633	0.639	17.083	4.199	3.924	9.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.04
243	1L	-20.027	0.639	-59.175	4.199	2.827	9.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.04
243	1Q	21.784	-0.395	7.822	-2.659	1.855	41.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.21
243	1R	-10.178	-0.395	-49.914	-2.659	0.757	41.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.18
243	1S	21.784	0.370	7.822	2.965	1.855	9.745	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.05
243	1T	-10.178	0.370	-49.914	2.965	0.757	9.745	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.04
243	2	4.669	0.030	-22.092	0.387	0.478	25.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.12
243	7	6.139	-0.014	-24.819	0.324	0.580	30.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.14
243	8	6.164	-0.014	-25.071	0.325	0.584	30.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.14

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
244	1A	3.507	-0.056	-0.527	0.081	0.858	0.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
244	1B	-6.802	-0.056	-5.335	0.081	0.188	0.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
244	1C	3.507	0.192	-0.527	0.577	0.858	2.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
244	1D	-6.802	0.192	-5.335	0.577	0.188	2.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
244	1I	2.057	-0.041	-0.096	0.056	0.800	0.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
244	1J	-5.351	-0.041	-5.767	0.056	0.246	0.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
244	1K	2.057	0.177	-0.096	0.602	0.800	1.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
244	1L	-5.351	0.177	-5.767	0.602	0.246	1.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
244	1Q	2.358	-0.188	0.175	-0.229	1.226	0.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
244	1R	-5.652	-0.188	-6.037	-0.229	0.180	0.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
244	1S	2.358	0.324	0.175	0.888	1.226	1.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
244	1T	-5.652	0.324	-6.037	0.888	0.180	1.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

244	2	-3.898	0.206	-4.745	0.867	1.597	0.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
244	7	-3.316	0.175	-4.549	0.758	1.372	0.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
244	8	-3.037	0.208	-4.937	0.862	1.684	0.713	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
245	1A	42.852	-1.066	2.847	-5.928	1.005	68.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.05	0.34
245	1B	-25.181	-1.066	-58.273	-5.928	0.107	68.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.05	0.29
245	1C	42.852	1.111	2.847	6.285	1.003	18.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.05	0.09
245	1D	-25.181	1.111	-58.273	6.285	0.109	18.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.05	0.08
245	1I	33.997	-0.712	6.027	-2.483	1.853	40.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.20
245	1J	-16.326	-0.712	-61.452	-2.483	0.955	40.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.11	0.17
245	1K	33.997	0.757	6.027	2.840	1.851	9.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.05
245	1L	-16.326	0.757	-61.452	2.840	0.956	9.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.04
245	1Q	27.192	-0.453	-0.638	-2.162	1.218	41.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.20
245	1R	-9.521	-0.453	-54.788	-2.162	0.320	41.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.17
245	1S	27.192	0.497	-0.638	2.518	1.217	9.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.05
245	1T	-9.521	0.497	-54.788	2.518	0.321	9.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.04
245	2	8.978	0.074	-30.576	0.348	0.558	23.907	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.11
245	7	10.365	0.058	-33.519	0.313	0.574	29.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.13
245	8	10.412	0.058	-33.818	0.314	0.578	29.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.13

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
246	1A	3.550	-0.135	-0.960	-0.036	1.451	1.258	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
246	1B	-6.347	-0.135	-5.550	-0.036	0.263	1.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
246	1C	3.550	0.087	-0.960	0.772	1.450	0.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
246	1D	-6.347	0.087	-5.550	0.772	0.265	0.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
246	1I	1.933	-0.129	-0.488	-0.170	1.716	5.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
246	1J	-4.729	-0.129	-6.022	-0.170	0.529	5.830	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
246	1K	1.933	0.082	-0.488	0.906	1.715	4.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
246	1L	-4.729	0.082	-6.022	0.906	0.530	4.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
246	1Q	2.408	-0.224	-0.096	-0.456	2.044	1.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
246	1R	-5.204	-0.224	-6.414	-0.456	0.856	1.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
246	1S	2.408	0.176	-0.096	1.192	2.042	0.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
246	1T	-5.204	0.176	-6.414	1.192	0.858	0.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
246	2	-3.057	-0.072	-5.589	0.992	1.814	0.134	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
246	7	-2.609	-0.064	-5.315	0.864	1.555	0.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
246	8	-2.174	-0.086	-5.899	0.991	1.901	0.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
247	1A	3.551	-0.135	-0.959	-0.036	0.264	1.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
247	1B	-6.346	-0.135	-5.552	-0.036	1.451	1.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
247	1C	3.551	0.087	-0.959	0.772	0.264	0.444	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
247	1D	-6.346	0.087	-5.552	0.772	1.452	0.444	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
247	1I	1.932	-0.129	-0.487	-0.170	0.528	5.832	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
247	1J	-4.728	-0.129	-6.024	-0.170	1.716	5.832	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
247	1K	1.932	0.081	-0.487	0.906	0.528	4.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
247	1L	-4.728	0.081	-6.024	0.906	1.716	4.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
247	1Q	2.408	-0.224	-0.096	-0.456	0.857	1.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
247	1R	-5.204	-0.224	-6.415	-0.456	2.045	1.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
247	1S	2.408	0.176	-0.096	1.192	0.857	0.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
247	1T	-5.204	0.176	-6.415	1.192	2.045	0.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
247	2	-3.057	-0.072	-5.591	0.992	1.816	0.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
247	7	-2.609	-0.064	-5.316	0.863	1.556	0.360	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
247	8	-2.173	-0.086	-5.901	0.991	1.903	0.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
248	1A	41.782	-0.850	12.093	-6.626	1.168	66.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.10	0.33
248	1B	-30.174	-0.850	-54.203	-6.626	2.250	66.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.28
248	1C	41.782	0.826	12.093	6.932	1.166	15.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.10	0.07
248	1D	-30.174	0.826	-54.203	6.932	2.251	15.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.06
248	1I	31.642	-0.664	17.088	-3.893	2.830	42.421	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.21
248	1J	-20.035	-0.664	-59.198	-3.893	3.913	42.421	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.18
248	1K	31.642	0.640	17.088	4.199	2.829	8.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.04
248	1L	-20.035	0.640	-59.198	4.199	3.914	8.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.04
248	1Q	21.796	-0.395	7.883	-2.660	0.766	41.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.21
248	1R	-10.188	-0.395	-49.993	-2.660	1.848	41.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.18
248	1S	21.796	0.371	7.883	2.965	0.765	9.714	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.05
248	1T	-10.188	0.371	-49.993	2.965	1.849	9.713	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.04
248	2	4.671	0.029	-22.108	0.387	0.472	25.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.12
248	7	6.139	-0.014	-24.831	0.323	0.572	30.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.14
248	8	6.164	-0.014	-25.083	0.324	0.575	30.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.14

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
249	1A	3.507	-0.057	-0.529	0.081	0.188	0.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
249	1B	-6.802	-0.057	-5.335	0.081	0.859	0.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
249	1C	3.507	0.192	-0.529	0.578	0.188	2.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
249	1D	-6.802	0.192	-5.335	0.578	0.859	2.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
249	1I	2.057	-0.042	-0.098	0.056	0.246	0.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
249	1J	-5.352	-0.042	-5.765	0.056	0.800	0.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
249	1K	2.057	0.177	-0.098	0.603	0.247	1.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
249	1L	-5.352	0.177	-5.765	0.603	0.801	1.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
249	1Q	2.358	-0.189	0.173	-0.231	0.180	0.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
249	1R	-5.653	-0.189	-6.037	-0.231	1.226	0.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
249	1S	2.358	0.324	0.173	0.890	0.179	1.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
249	1T	-5.653	0.324	-6.037	0.890	1.227	1.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
249	2	-3.898	0.206	-4.748	0.868	1.600	0.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
249	7	-3.317	0.175	-4.553	0.758	1.375	0.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
249	8	-3.038	0.207	-4.941	0.862	1.687	0.713	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
250	1A	39.391	-0.663	24.266	-6.742	2.574	66.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.11	0.33
250	1B	-34.523	-0.663	-37.661	-6.742	2.629	66.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.29

250	1C	39.391	0.734	24.266	6.934	2.575	12.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.11	0.06
250	1D	-34.523	0.734	-37.661	6.934	2.628	12.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.06
250	1I	32.644	-0.690	32.771	-4.882	4.539	50.700	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.18	0.25
250	1J	-27.775	-0.690	-46.166	-4.882	4.594	50.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.22
250	1K	32.644	0.761	32.771	5.075	4.540	2.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.18	0.03
250	1L	-27.775	0.761	-46.166	5.075	4.594	2.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.02
250	1Q	19.090	-0.330	15.343	-2.988	1.695	43.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.21
250	1R	-14.221	-0.330	-28.737	-2.988	1.751	43.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.20
250	1S	19.090	0.402	15.343	3.180	1.696	10.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.05
250	1T	-14.221	0.402	-28.737	3.180	1.750	10.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.05
250	2	-1.196	0.065	-4.466	0.323	0.278	27.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.13
250	7	1.548	0.057	-6.460	0.251	0.155	32.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.16
250	8	1.546	0.057	-6.600	0.252	0.155	32.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.16

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
251	1A	3.815	-0.017	-0.195	0.108	0.174	1.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
251	1B	-6.910	-0.017	-4.795	0.108	0.016	1.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
251	1C	3.815	0.174	-0.195	0.485	0.174	2.407	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
251	1D	-6.910	0.174	-4.795	0.485	0.016	2.407	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
251	1I	2.597	-0.011	0.176	0.107	0.232	0.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
251	1J	-5.691	-0.011	-5.165	0.107	0.042	0.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
251	1K	2.597	0.167	0.176	0.486	0.232	1.677	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
251	1L	-5.691	0.167	-5.165	0.486	0.042	1.677	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
251	1Q	2.601	-0.121	-0.099	-0.135	0.349	0.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
251	1R	-5.695	-0.121	-4.891	-0.135	0.159	0.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
251	1S	2.601	0.278	-0.099	0.727	0.349	1.810	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
251	1T	-5.695	0.278	-4.891	0.727	0.159	1.810	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
251	2	-3.550	0.246	-3.394	0.767	0.299	0.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
251	7	-3.001	0.208	-3.347	0.671	0.256	0.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
251	8	-2.638	0.246	-3.421	0.756	0.313	0.666	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
252	1A	39.486	-0.585	21.798	-6.572	2.958	65.360	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.12	0.32
252	1B	-34.598	-0.585	-34.885	-6.572	2.831	65.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.29
252	1C	39.486	0.655	21.798	6.768	2.957	11.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.12	0.06
252	1D	-34.598	0.655	-34.885	6.768	2.832	11.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.05
252	1I	37.872	-0.657	35.320	-5.492	4.663	59.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.17	0.29
252	1J	-32.984	-0.657	-48.407	-5.492	4.536	59.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.25
252	1K	37.872	0.727	35.320	5.687	4.662	5.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.17	0.03
252	1L	-32.984	0.727	-48.407	5.687	4.537	5.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.02
252	1Q	20.310	-0.302	15.366	-3.083	1.857	44.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.22
252	1R	-15.422	-0.302	-28.453	-3.083	1.730	44.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.20
252	1S	20.310	0.372	15.366	3.279	1.856	8.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.04
252	1T	-15.422	0.372	-28.453	3.279	1.731	8.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.04
252	2	-3.496	0.048	-9.855	0.330	0.427	28.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.13
252	7	3.335	0.048	-9.599	0.259	0.288	32.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.16
252	8	3.334	0.048	-9.745	0.260	0.287	32.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.16

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
253	1A	3.780	-0.080	-0.207	0.080	1.045	0.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
253	1B	-7.066	-0.080	-6.288	0.080	0.257	0.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
253	1C	3.780	0.187	-0.207	0.609	1.044	2.270	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
253	1D	-7.066	0.187	-6.288	0.609	0.256	2.270	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
253	1I	2.829	-0.077	-0.033	0.059	1.034	0.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
253	1J	-6.114	-0.077	-6.462	0.059	0.267	0.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
253	1K	2.829	0.185	-0.033	0.631	1.033	1.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
253	1L	-6.114	0.185	-6.462	0.631	0.267	1.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
253	1Q	2.596	-0.200	0.615	-0.279	1.498	0.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
253	1R	-5.881	-0.200	-7.111	-0.279	0.197	0.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
253	1S	2.596	0.307	0.615	0.968	1.498	1.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
253	1T	-5.881	0.307	-7.111	0.968	0.198	1.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
253	2	-3.222	0.172	-4.942	0.905	2.032	0.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
253	7	-2.904	0.144	-4.912	0.792	1.738	0.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
253	8	-2.625	0.168	-5.465	0.905	2.133	0.730	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
254	1A	39.267	-0.861	10.242	-6.153	0.480	62.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.14	0.31
254	1B	-29.171	-0.861	-46.747	-6.153	5.384	62.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.14	0.27
254	1C	39.267	0.781	10.242	6.423	0.480	11.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.06
254	1D	-29.171	0.781	-46.747	6.423	5.384	11.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.14	0.05
254	1I	44.743	-0.935	25.838	-5.447	1.037	63.919	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.18	0.32
254	1J	-34.646	-0.935	-62.343	-5.447	6.901	63.919	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.26
254	1K	44.743	0.855	25.838	5.717	1.037	12.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.18	0.06
254	1L	-34.646	0.855	-62.343	5.717	6.901	12.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.05
254	1Q	24.064	-0.477	8.943	-2.907	1.307	45.606	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.23
254	1R	-13.967	-0.477	-45.448	-2.907	4.556	45.606	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.10	0.20
254	1S	24.064	0.396	8.943	3.178	1.307	5.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.03
254	1T	-13.967	0.396	-45.448	3.178	4.556	5.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.03
254	2	6.950	-0.055	-26.429	0.361	2.636	27.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.12
254	7	7.101	-0.057	-25.883	0.297	3.431	31.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.14
254	8	7.122	-0.057	-26.131	0.298	3.429	31.579	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.14

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
255	1A	4.247	-0.276	0.243	-0.547	2.257	7.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
255	1B	-6.806	-0.276	-5.982	-0.547	0.330	7.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
255	1C	4.247	0.222	0.243	1.245	2.257	5.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
255	1D	-6.806	0.222	-5.982	1.245	0.330	5.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
255	1I	3.523	-0.355	0.262	-0.724	2.840	11.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
255	1J	-6.082	-0.355	-6.001	-0.724	0.912	11.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
255	1K	3.523	0.301	0.262	1.422	2.840	8.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.04
255	1L	-6.082	0.301	-6.001	1.422	0.912	8.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.04
255	1Q	3.156	-0.349	0.783	-0.614	2.857	5.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
255	1R	-5.715	-0.349	-6.522	-0.614	0.929	5.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

255	1S	3.156	0.295	0.783	1.312	2.857	3.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
255	1T	-5.715	0.295	-6.522	1.312	0.929	3.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
255	2	-2.926	-0.095	-5.130	0.922	3.078	1.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
255	7	-2.440	-0.082	-4.747	0.808	2.647	1.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
255	8	-1.948	-0.112	-5.156	0.927	3.406	1.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

256	1A	36.836	-0.736	2.321	-5.650	23.465	59.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.12	0.30
256	1B	-23.391	-0.736	-54.387	-5.650	20.288	59.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.12	0.25
256	1C	36.836	0.850	2.321	6.089	23.465	9.713	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.14
256	1D	-23.391	0.850	-54.387	6.089	20.288	9.713	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.12	0.11
256	1I	45.049	-1.172	13.175	-4.652	23.806	63.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.13	0.31
256	1J	-31.605	-1.172	-65.241	-4.652	19.947	63.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.13	0.26
256	1K	45.049	1.286	13.175	5.092	23.806	13.552	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.13	0.14
256	1L	-31.605	1.286	-65.241	5.092	19.947	13.552	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.13	0.10
256	1Q	24.407	-0.465	1.964	-2.558	22.720	44.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.22
256	1R	-10.963	-0.465	-54.030	-2.558	21.032	44.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.08	0.19
256	1S	24.407	0.579	1.964	2.998	22.720	5.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.13
256	1T	-10.963	0.579	-54.030	2.998	21.032	5.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.12
256	2	9.368	0.074	-36.309	0.499	30.179	26.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.18
256	7	9.421	0.080	-35.987	0.426	30.580	30.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.18
256	8	9.461	0.080	-36.306	0.428	30.666	30.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.18

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

257	1A	4.257	-0.291	0.151	-1.516	0.404	17.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
257	1B	-6.936	-0.291	-6.637	-1.516	2.013	17.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.08
257	1C	4.257	0.246	0.151	2.288	0.404	16.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.08
257	1D	-6.936	0.246	-6.637	2.288	2.013	16.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.08
257	1I	4.039	-0.270	0.154	-1.955	0.477	21.165	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.10
257	1J	-6.717	-0.270	-6.640	-1.955	1.940	21.165	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.10
257	1K	4.039	0.225	0.154	2.728	0.477	20.029	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.10
257	1L	-6.717	0.225	-6.640	2.728	1.940	20.029	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.10
257	1Q	3.716	-0.278	1.169	-1.175	0.292	8.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
257	1R	-6.394	-0.278	-7.655	-1.175	2.125	8.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
257	1S	3.716	0.233	1.169	1.947	0.292	7.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.04
257	1T	-6.394	0.233	-7.655	1.947	2.125	7.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.04
257	2	-2.111	-0.054	-5.036	0.998	3.744	0.712	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
257	7	-2.002	-0.053	-4.994	0.881	3.399	0.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
257	8	-1.559	-0.076	-5.650	1.019	4.897	0.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

258	1A	40.099	-0.984	5.627	-5.372	1.988	65.710	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.33
258	1B	-22.238	-0.984	-61.110	-5.372	0.987	65.710	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.27
258	1C	40.099	1.035	5.627	5.734	1.988	15.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.10	0.08
258	1D	-22.238	1.035	-61.110	5.734	0.987	15.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.10	0.06
258	1I	46.843	-0.994	10.894	-5.212	2.219	65.033	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.11	0.32
258	1J	-28.981	-0.994	-66.378	-5.212	1.219	65.033	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.26
258	1K	46.843	1.045	10.894	5.574	2.219	14.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.11	0.07
258	1L	-28.981	1.045	-66.378	5.574	1.219	14.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.06
258	1Q	29.642	-0.500	1.126	-2.665	1.527	45.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.23
258	1R	-11.780	-0.500	-56.610	-2.665	0.527	45.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.19
258	1S	29.642	0.551	1.126	3.026	1.527	4.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.02
258	1T	-11.780	0.551	-56.610	3.026	0.527	4.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.02
258	2	12.309	0.064	-37.775	0.391	0.902	27.412	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.12
258	7	12.412	0.054	-37.808	0.339	0.802	31.321	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.14
258	8	12.465	0.054	-38.144	0.340	0.807	31.407	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.14

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

259	1A	3.647	-0.114	-0.082	-0.020	0.123	0.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
259	1B	-6.743	-0.114	-6.954	-0.020	1.146	0.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
259	1C	3.647	0.149	-0.082	0.753	0.123	1.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
259	1D	-6.743	0.149	-6.954	0.753	1.146	1.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
259	1I	3.671	-0.128	-0.132	0.037	0.291	0.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
259	1J	-6.767	-0.128	-6.904	0.037	0.978	0.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
259	1K	3.671	0.163	-0.132	0.696	0.291	1.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
259	1L	-6.767	0.163	-6.904	0.696	0.978	1.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
259	1Q	2.739	-0.216	0.786	-0.392	0.289	0.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
259	1R	-5.835	-0.216	-7.822	-0.392	1.558	0.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
259	1S	2.739	0.251	0.786	1.125	0.289	1.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
259	1T	-5.835	0.251	-7.822	1.125	1.558	1.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
259	2	-3.696	0.040	-7.117	0.917	1.900	0.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
259	7	-3.115	0.036	-6.437	0.817	1.652	0.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
259	8	-2.777	-0.053	-7.158	0.941	2.062	0.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

260	1A	47.169	-1.047	11.025	-5.171	1.069	64.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.11	0.32
260	1B	-29.417	-1.047	-66.291	-5.171	2.047	64.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.26
260	1C	47.169	1.094	11.025	5.523	1.064	14.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.11	0.07
260	1D	-29.417	1.094	-66.291	5.523	2.052	14.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.06
260	1I	40.535	-1.006	5.219	-5.290	0.964	65.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.32
260	1J	-22.784	-1.006	-60.486	-5.290	1.944	65.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.27
260	1K	40.535	1.053	5.219	5.642	0.961	15.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.10	0.08
260	1L	-22.784	1.053	-60.486	5.642	1.947	15.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.10	0.06
260	1Q	29.746	-0.515	1.100	-2.631	0.524	45.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.23
260	1R	-11.995	-0.515	-56.366	-2.631	1.505	45.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.19
260	1S	29.746	0.562	1.100	2.983	0.522	4.166	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.02
260	1T	-11.995	0.562	-56.366	2.983	1.507	4.165	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.02
260	2	8.409	0.075	-32.303	0.342	0.357	28.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.13
260	7	10.045	0.059	-34.463	0.307	0.479	31.711	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.14
260	8	10.097	0.059	-34.791	0.308	0.483	31.793	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.14

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

261	1A	3.571	-0.051	0.233	0.095	0.003	0.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
261	1B	-6.757	-0.051	-5.640	0.095	0.729	0.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
261	1C	3.571	0.195	0.233	0.525	0.003	2.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
261	1D	-6.757	0.195	-5.640	0.525	0.729	2.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
261	1I	3.791	-0.042	0.135	0.105	0.084	0.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
261	1J	-6.978	-0.042	-5.542	0.105	0.642	0.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
261	1K	3.791	0.186	0.135	0.515	0.084	2.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
261	1L	-6.978	0.186	-5.542	0.515	0.642	2.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
261	1Q	2.784	-0.173	0.129	-0.169	0.220	0.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
261	1R	-5.971	-0.173	-5.536	-0.169	0.946	0.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
261	1S	2.784	0.317	0.129	0.788	0.220	1.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
261	1T	-5.971	0.317	-5.536	0.788	0.946	1.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
261	2	-3.808	0.199	-4.823	0.736	1.006	0.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
261	7	-3.221	0.174	-4.410	0.664	0.893	0.116	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
261	8	-2.914	0.210	-4.644	0.758	1.115	0.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

262	1A	46.238	-0.869	20.371	-5.471	2.978	64.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.16	0.32
262	1B	-34.578	-0.869	-62.259	-5.471	3.991	64.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.16	0.27
262	1C	46.238	0.844	20.371	5.771	2.978	13.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.16	0.07
262	1D	-34.578	0.844	-62.259	5.771	3.991	13.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.16	0.05
262	1I	39.329	-0.700	7.989	-6.087	1.788	62.534	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.14	0.31
262	1J	-27.669	-0.700	-49.877	-6.087	2.801	62.534	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.13	0.27
262	1K	39.329	0.676	7.989	6.387	1.788	11.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.14	0.06
262	1L	-27.669	0.676	-49.877	6.387	2.801	11.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.13	0.05
262	1Q	24.638	-0.408	7.766	-2.896	0.956	45.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.23
262	1R	-12.978	-0.408	-49.654	-2.896	1.969	45.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.10	0.19
262	1S	24.638	0.384	7.766	3.196	0.956	5.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.03
262	1T	-12.978	0.384	-49.654	3.196	1.969	5.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.02
262	2	3.624	0.054	-21.591	0.354	0.035	30.669	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.14
262	7	5.525	0.029	-24.427	0.301	0.246	33.499	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.15
262	8	5.553	0.029	-24.703	0.302	0.251	33.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.15

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

263	1A	3.385	-0.033	0.231	0.107	0.571	0.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
263	1B	-6.602	-0.033	-5.528	0.107	0.037	0.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
263	1C	3.385	0.177	0.231	0.493	0.571	2.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
263	1D	-6.602	0.177	-5.528	0.493	0.037	2.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
263	1I	3.847	-0.050	0.130	0.099	0.638	0.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
263	1J	-7.063	-0.050	-5.427	0.099	0.029	0.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
263	1K	3.847	0.194	0.130	0.502	0.638	2.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
263	1L	-7.063	0.194	-5.427	0.502	0.029	2.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
263	1Q	2.796	-0.159	0.096	-0.151	0.801	0.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
263	1R	-6.012	-0.159	-5.394	-0.151	0.192	0.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
263	1S	2.796	0.302	0.096	0.751	0.801	1.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
263	1T	-6.012	0.302	-5.394	0.751	0.192	1.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
263	2	-3.418	0.226	-4.289	0.723	1.008	0.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
263	7	-2.901	0.191	-3.916	0.649	0.844	0.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
263	8	-2.524	0.226	-4.015	0.738	1.021	0.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

264	1A	38.154	-0.683	36.225	-5.500	4.720	59.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.17	0.29
264	1B	-33.364	-0.683	-49.319	-5.500	4.800	59.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.25
264	1C	38.154	0.746	36.225	5.676	4.719	5.910	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.17	0.03
264	1D	-33.364	0.746	-49.319	5.676	4.802	5.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.03
264	1I	39.821	-0.613	22.828	-6.607	3.005	65.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.13	0.32
264	1J	-35.031	-0.613	-35.922	-6.607	3.085	65.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.29
264	1K	39.821	0.676	22.828	6.782	3.003	11.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.13	0.06
264	1L	-35.031	0.676	-35.922	6.782	3.087	11.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.05
264	1Q	20.409	-0.322	15.816	-3.107	1.827	45.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.22
264	1R	-15.619	-0.322	-28.911	-3.107	1.908	45.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.20
264	1S	20.409	0.385	15.816	3.283	1.826	8.400	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.04
264	1T	-15.619	0.385	-28.911	3.283	1.909	8.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.04
264	2	1.531	0.087	-6.211	0.297	0.797	34.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.17
264	7	0.982	0.070	-5.508	0.234	0.464	36.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.18
264	8	0.982	0.070	-5.656	0.234	0.462	36.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.18

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

265	1A	3.051	-0.114	-0.105	0.042	1.069	0.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
265	1B	-6.333	-0.114	-6.828	0.042	0.351	0.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
265	1C	3.051	0.160	-0.105	0.664	1.069	1.636	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
265	1D	-6.333	0.160	-6.828	0.664	0.351	1.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
265	1I	3.705	-0.101	-0.234	-0.003	1.226	0.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
265	1J	-6.987	-0.101	-6.699	-0.003	0.194	0.755	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
265	1K	3.705	0.147	-0.234	0.709	1.226	2.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
265	1L	-6.987	0.147	-6.699	0.709	0.193	2.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
265	1Q	2.621	-0.195	0.781	-0.356	1.640	0.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
265	1R	-5.903	-0.195	-7.715	-0.356	0.220	0.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
265	1S	2.621	0.242	0.781	1.062	1.640	1.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
265	1T	-5.903	0.242	-7.715	1.062	0.221	1.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
265	2	-2.948	0.080	-6.096	0.846	2.323	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
265	7	-2.504	0.065	-5.468	0.764	1.959	0.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
265	8	-2.169	0.072	-6.083	0.882	2.394	0.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

266	1A	32.122	-1.251	24.907	-4.405	3.759	50.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.25
266	1B	-29.178	-1.251	-33.134	-4.405	13.024	50.402	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.23
266	1C	32.122	1.347	24.907	4.549	3.760	3.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.02
266	1D	-29.178	1.347	-33.134	4.549	13.024	3.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.07
266	1I	38.627	-0.894	24.407	-6.279	5.319	64.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.11	0.32
266	1J	-35.683	-0.894	-32.634	-6.279	11.464	64.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.11	0.29
266	1K	38.627	0.991	24.407	6.422	5.319	10.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.11	0.

266	1Q	18.243	-0.519	13.493	-2.774	6.572	42.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.21
266	1R	-15.300	-0.519	-21.720	-2.774	10.211	42.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.07	0.20
266	1S	18.243	0.616	13.493	2.918	6.572	10.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.05
266	1T	-15.300	0.616	-21.720	2.918	10.212	10.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.07	0.06
266	2	4.349	0.079	-10.560	0.262	6.260	35.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.17
266	7	3.618	0.074	-8.740	0.204	8.851	37.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
266	8	3.610	0.074	-8.857	0.204	8.865	37.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
267	1A	3.330	-0.302	0.311	-1.152	2.221	14.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.07
267	1B	-5.900	-0.302	-6.188	-1.152	0.539	14.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.07
267	1C	3.330	0.238	0.311	1.859	2.221	11.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.06
267	1D	-5.900	0.238	-6.188	1.859	0.539	11.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.06
267	1I	4.239	-0.311	0.114	-0.572	2.050	8.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
267	1J	-6.810	-0.311	-5.992	-0.572	0.368	8.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
267	1K	4.239	0.247	0.114	1.279	2.050	5.893	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.03
267	1L	-6.810	0.247	-5.992	1.279	0.368	5.893	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
267	1Q	3.261	-0.323	1.084	-0.728	2.306	5.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
267	1R	-5.832	-0.323	-6.961	-0.728	0.624	5.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
267	1S	3.261	0.260	1.084	1.435	2.306	3.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
267	1T	-5.832	0.260	-6.961	1.435	0.624	3.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
267	2	-2.752	-0.138	-6.061	0.843	3.442	1.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
267	7	-2.342	-0.111	-5.373	0.763	2.871	1.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
267	8	-1.861	-0.141	-5.873	0.887	3.948	1.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
268	1A	32.524	-1.052	29.983	-4.332	13.609	46.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.18	0.23
268	1B	-26.418	-1.052	-47.423	-4.332	4.269	46.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.20
268	1C	32.524	1.081	29.983	4.509	13.609	6.898	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.18	0.08
268	1D	-26.418	1.081	-47.423	4.509	4.269	6.898	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.03
268	1I	38.827	-1.112	20.501	-6.364	11.205	64.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.10	0.32
268	1J	-32.720	-1.112	-37.942	-6.364	6.674	64.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.29
268	1K	38.827	1.141	20.501	6.540	11.205	11.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.10	0.07
268	1L	-32.720	1.141	-37.942	6.540	6.674	11.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.05
268	1Q	19.331	-0.557	12.955	-2.774	10.620	41.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.21
268	1R	-13.224	-0.557	-30.396	-2.774	7.259	41.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.19
268	1S	19.331	0.586	12.955	2.950	10.620	11.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.06
268	1T	-13.224	0.586	-30.396	2.950	7.259	11.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.05
268	2	7.236	0.012	-18.735	0.287	16.519	36.300	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.17
268	7	6.169	0.010	-16.090	0.222	15.173	37.446	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.18
268	8	6.173	0.010	-16.244	0.222	15.192	37.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.18
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
269	1A	2.745	-0.347	0.204	-0.962	0.593	12.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
269	1B	-5.364	-0.347	-6.050	-0.962	2.632	12.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
269	1C	2.745	0.269	0.204	1.675	0.593	10.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.05
269	1D	-5.364	0.269	-6.050	1.675	2.632	10.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.05
269	1I	4.136	-0.271	0.021	-0.493	0.155	5.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
269	1J	-6.755	-0.271	-5.866	-0.493	1.884	5.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
269	1K	4.136	0.193	0.021	1.205	0.155	3.428	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
269	1L	-6.755	0.193	-5.866	1.205	1.884	3.428	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
269	1Q	3.061	-0.361	1.009	-0.669	0.596	5.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
269	1R	-5.680	-0.361	-6.854	-0.669	2.634	5.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
269	1S	3.061	0.283	1.009	1.381	0.596	2.662	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
269	1T	-5.680	0.283	-6.854	1.381	2.634	2.662	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
269	2	-2.268	-0.126	-5.326	0.790	2.599	1.417	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
269	7	-1.940	-0.110	-4.742	0.735	2.474	1.559	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
269	8	-1.348	-0.144	-5.052	0.861	3.532	1.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
270	1A	31.917	-0.636	17.167	-3.955	4.215	42.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.21
270	1B	-20.242	-0.636	-59.253	-3.955	2.745	42.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.18
270	1C	31.917	0.621	17.167	4.250	4.214	8.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.04
270	1D	-20.242	0.621	-59.253	4.250	2.746	8.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.04
270	1I	41.833	-0.747	10.841	-6.626	2.507	66.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.10	0.33
270	1J	-30.159	-0.747	-52.927	-6.626	1.037	66.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.28
270	1K	41.833	0.732	10.841	6.922	2.506	14.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.10	0.07
270	1L	-30.159	0.732	-52.927	6.922	1.038	14.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.06
270	1Q	21.893	-0.363	7.619	-2.677	2.089	41.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.21
270	1R	-10.219	-0.363	-49.705	-2.677	0.620	41.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.18
270	1S	21.893	0.348	7.619	2.972	2.089	9.680	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.05
270	1T	-10.219	0.348	-49.705	2.972	0.620	9.679	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.04
270	2	11.418	-0.038	-36.690	0.369	1.796	36.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.16
270	7	10.207	-0.023	-33.581	0.306	1.476	36.716	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.16
270	8	10.232	-0.023	-33.826	0.307	1.481	36.802	2.01						

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
272	1A	34.324	-0.727	6.705	-2.587	1.538	40.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.20
272	1B	-16.167	-0.727	-62.736	-2.587	1.398	40.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.11	0.17
272	1C	34.324	0.775	6.705	2.920	1.538	10.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.05
272	1D	-16.167	0.775	-62.736	2.920	1.398	10.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.04
272	1I	44.018	-1.152	4.784	-6.069	0.870	69.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.06	0.34
272	1J	-25.862	-1.152	-60.815	-6.069	0.730	69.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.06	0.29
272	1K	44.018	1.200	4.784	6.402	0.870	18.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.06	0.09
272	1L	-25.862	1.200	-60.815	6.402	0.730	18.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.06	0.08
272	1Q	27.773	-0.467	-0.128	-2.220	0.884	41.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.20
272	1R	-9.616	-0.467	-55.903	-2.220	0.744	41.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.17
272	1S	27.773	0.515	-0.128	2.552	0.884	9.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.05
272	1T	-9.616	0.515	-55.903	2.552	0.744	9.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.04
272	2	15.404	0.031	-44.212	0.349	0.423	37.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.16
272	7	14.361	0.033	-41.871	0.307	0.277	37.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.16
272	8	14.414	0.033	-42.172	0.308	0.278	37.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.16
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
273	1A	1.644	-0.027	0.051	0.093	0.195	0.111	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
273	1B	-4.733	-0.027	-5.017	0.093	0.605	0.111	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
273	1C	1.644	0.204	0.051	0.502	0.195	1.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
273	1D	-4.733	0.204	-5.017	0.502	0.605	1.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
273	1I	3.417	-0.036	-0.459	0.099	0.217	0.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
273	1J	-6.506	-0.036	-4.507	0.099	0.584	0.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
273	1K	3.417	0.213	-0.459	0.496	0.217	2.298	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
273	1L	-6.506	0.213	-4.507	0.496	0.584	2.298	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
273	1Q	2.249	-0.168	-0.027	-0.152	0.029	0.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
273	1R	-5.338	-0.168	-4.939	-0.152	0.829	0.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
273	1S	2.249	0.345	-0.027	0.747	0.029	1.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
273	1T	-5.338	0.345	-4.939	0.747	0.829	1.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
273	2	-3.424	0.158	-4.530	0.592	0.819	0.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
273	7	-2.953	0.163	-4.062	0.568	0.778	0.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
273	8	-2.625	0.209	-4.179	0.654	0.894	0.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
274	1A	33.972	-0.742	6.447	-2.555	1.244	40.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.20
274	1B	-16.381	-0.742	-62.102	-2.555	1.454	40.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.11	0.17
274	1C	33.972	0.776	6.447	2.898	1.244	10.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.05
274	1D	-16.381	0.776	-62.102	2.898	1.454	10.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.04
274	1I	42.866	-1.145	4.291	-5.986	0.385	69.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.05	0.35
274	1J	-25.275	-1.145	-59.946	-5.986	0.596	69.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.05	0.29
274	1K	42.866	1.179	4.291	6.329	0.386	18.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.05	0.09
274	1L	-25.275	1.179	-59.946	6.329	0.596	18.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.05	0.08
274	1Q	27.181	-0.477	-0.275	-2.195	0.632	41.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.21
274	1R	-9.590	-0.477	-55.379	-2.195	0.842	41.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.17
274	1S	27.181	0.510	-0.275	2.538	0.632	9.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.05
274	1T	-9.590	0.510	-55.379	2.538	0.842	9.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.04
274	2	10.343	0.042	-36.828	0.272	0.198	38.877	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.17
274	7	10.595	0.036	-36.568	0.263	0.075	38.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.17
274	8	10.646	0.036	-36.875	0.264	0.072	38.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.17
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
275	1A	1.855	-0.014	0.083	0.059	0.572	0.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
275	1B	-4.946	-0.014	-4.829	0.059	0.125	0.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
275	1C	1.855	0.198	0.083	0.552	0.572	1.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
275	1D	-4.946	0.198	-4.829	0.552	0.125	1.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
275	1I	3.451	-0.021	-0.470	0.091	0.619	0.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
275	1J	-6.542	-0.021	-4.276	0.091	0.078	0.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
275	1K	3.451	0.205	-0.470	0.520	0.619	2.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
275	1L	-6.542	0.205	-4.276	0.520	0.078	2.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
275	1Q	2.267	-0.169	-0.152	-0.162	0.847	0.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
275	1R	-5.357	-0.169	-4.593	-0.162	0.150	0.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
275	1S	2.267	0.353	-0.152	0.773	0.847	1.687	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
275	1T	-5.357	0.353	-4.593	0.773	0.150	1.687	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
275	2	-2.980	0.175	-3.918	0.618	0.768	0.165	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
275	7	-2.627	0.175	-3.541	0.589	0.729	0.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
275	8	-2.242	0.219	-3.569	0.678	0.910	0.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
276	1A	31.895	-0.671	18.078	-3.964	2.854	42.893	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.21
276	1B	-20.350	-0.671	-60.752	-3.964	4.169	42.894	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.18
276	1C	31.895	0.640	18.078	4.277	2.855	9.005	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.04
276	1D	-20.350	0.640	-60.752	4.277	4.168	9.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.04
276	1I	41.666	-0.853	13.665	-6.750	1.253	67.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.11	0.33
276	1J	-30.122	-0.853	-56.339	-6.750	2.568	67.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.28
276	1K	41.666	0.822	13.665	7.063	1.254	15.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.11	0.08
276	1L	-30.122	0.822	-56.339	7.063	2.567	15.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.06
276	1Q	21.808	-0.399	8.462	-2.702	0.736	42.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.21
276	1R	-10.264	-0.399	-51.136	-2.702	2.050	42.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.18
276	1S	21.808	0.368	8.462	3.016	0.736	9.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.05
276	1T	-10.264	0.368	-51.136	3.016	2.050	9.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.04
276	2	4.790	0.032	-24.084	0.220	0.254	40.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.19
276	7	6.192	0.013	-26.173	0.226	0.510	39.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
276	8	6.216	0.013	-26.425	0.227	0.515	39.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
277	1A	2.215	-0.116	-0.148	-0.064	1.165	0.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
277	1B	-5.429	-0.116	-6.363	-0.064	0.286	0.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
277	1C	2.215	0.206	-0.148	0.793	1.165	1.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
277	1D	-5.429	0.206	-6.363	0.793	0.286	1.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
277	1I	3.560	-0.083	-0.440	-0.034	1.215	0.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
277	1J	-6.775												

277	1K	3.560	0.172	-0.440	0.763	1.215	1.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
277	1L	-6.775	0.172	-6.071	0.763	0.236	1.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
277	1Q	2.328	-0.212	0.592	-0.383	1.712	0.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
277	1R	-5.542	-0.212	-7.104	-0.383	0.261	0.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
277	1S	2.328	0.302	0.592	1.112	1.712	1.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
277	1T	-5.542	0.302	-7.104	1.112	0.261	1.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
277	2	-2.359	0.057	-5.664	0.773	1.728	0.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
277	7	-2.352	0.067	-5.348	0.728	1.616	0.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
277	8	-2.054	0.083	-5.925	0.850	2.060	0.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
278	1A	32.874	-1.072	30.378	-4.352	3.673	47.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.18	0.23
278	1B	-26.151	-1.072	-48.995	-4.352	13.030	47.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.18	0.20
278	1C	32.874	1.123	30.378	4.550	3.673	6.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.18	0.03
278	1D	-26.151	1.123	-48.995	4.550	13.030	6.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.18	0.07
278	1I	39.084	-1.154	21.607	-6.550	5.813	65.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.11	0.32
278	1J	-32.362	-1.154	-40.224	-6.550	10.890	65.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.29
278	1K	39.084	1.205	21.607	6.747	5.813	11.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.11	0.06
278	1L	-32.362	1.205	-40.224	6.747	10.890	11.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.05
278	1Q	19.673	-0.573	13.105	-2.823	6.603	42.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.21
278	1R	-12.950	-0.573	-31.723	-2.823	10.099	42.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.19
278	1S	19.673	0.624	13.105	3.021	6.604	11.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.06
278	1T	-12.950	0.624	-31.723	3.021	10.099	11.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.06
278	2	2.304	0.073	-8.696	0.122	8.609	42.760	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.21
278	7	2.963	0.058	-9.836	0.135	10.036	41.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.20
278	8	2.968	0.058	-9.992	0.136	10.062	41.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.20
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
279	1A	2.702	-0.319	-0.094	-1.758	3.500	22.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
279	1B	-5.419	-0.319	-6.262	-1.758	1.265	22.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
279	1C	2.702	0.248	-0.094	2.499	3.500	19.979	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.10
279	1D	-5.419	0.248	-6.262	2.499	1.265	19.979	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.10
279	1I	4.029	-0.281	-0.265	-0.939	2.900	13.126	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
279	1J	-6.746	-0.281	-6.091	-0.939	0.665	13.126	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
279	1K	4.029	0.210	-0.265	1.679	2.900	10.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.05
279	1L	-6.746	0.210	-6.091	1.679	0.665	10.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.05
279	1Q	2.882	-0.312	0.652	-0.978	3.067	8.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
279	1R	-5.600	-0.312	-7.008	-0.978	0.831	8.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
279	1S	2.882	0.241	0.652	1.718	3.067	6.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.03
279	1T	-5.600	0.241	-7.008	1.718	0.831	6.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.03
279	2	-1.982	-0.129	-6.180	0.799	2.853	1.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
279	7	-1.934	-0.108	-5.611	0.749	2.629	1.467	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
279	8	-1.489	-0.137	-6.169	0.877	3.445	1.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
280	1A	31.856	-1.208	25.413	-4.474	12.447	50.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.25
280	1B	-29.420	-1.208	-33.175	-4.474	3.144	50.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.22
280	1C	31.856	1.329	25.413	4.641	12.447	4.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.07
280	1D	-29.420	1.329	-33.175	4.641	3.144	4.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.02
280	1I	38.030	-0.744	23.443	-6.335	10.631	64.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.11	0.32
280	1J	-35.594	-0.744	-31.205	-6.335	4.960	64.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.29
280	1K	38.030	0.865	23.443	6.502	10.631	10.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.06
280	1L	-35.594	0.865	-31.205	6.502	4.960	10.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.05
280	1Q	17.889	-0.480	13.493	-2.798	9.557	42.664	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.21
280	1R	-15.453	-0.480	-21.256	-2.798	6.034	42.664	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.07	0.20
280	1S	17.889	0.600	13.493	2.966	9.557	11.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.06
280	1T	-15.453	0.600	-21.256	2.966	6.034	11.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.07	0.05
280	2	5.540	0.111	-9.265	0.070	18.261	43.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.21
280	7	3.674	0.100	-7.144	0.094	15.653	42.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.20
280	8	3.657	0.100	-7.244	0.094	15.666	42.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.20
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
281	1A	3.152	-0.301	0.003	-2.099	0.679	24.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.12
281	1B	-5.810	-0.301	-6.399	-2.099	3.024	24.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.12
281	1C	3.152	0.242	0.003	2.820	0.679	22.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.11
281	1D	-5.810	0.242	-6.399	2.820	3.024	22.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.11
281	1I	4.119	-0.203	-0.173	-1.142	0.232	12.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
281	1J	-6.776	-0.203	-6.223	-1.142	2.113	12.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
281	1K	4.119	0.144	-0.173	1.863	0.232	10.610	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.05
281	1L	-6.776	0.144	-6.223	1.863	2.113	10.610	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.05
281	1Q	3.017	-0.259	0.726	-1.066	0.322	9.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.05
281	1R	-5.675	-0.259	-7.121	-1.066	2.667	9.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.05
281	1S	3.017	0.200	0.726	1.788	0.322	7.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.04
281	1T	-5.675	0.200	-7.121	1.788	2.667	7.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.03
281	2	-1.333	-0.121	-5.595										

282	8	6.328	0.044	-14.331	0.117	0.594	42.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.20
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
283	1A	2.917	-0.156	-0.062	-0.057	0.246	0.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
283	1B	-6.209	-0.156	-6.761	-0.057	1.078	0.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
283	1C	2.917	0.210	-0.062	0.786	0.247	1.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
283	1D	-6.209	0.210	-6.761	0.786	1.079	1.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
283	1I	3.769	-0.155	-0.149	0.015	0.129	0.928	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
283	1J	-7.061	-0.155	-6.674	0.015	1.196	0.928	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
283	1K	3.769	0.208	-0.149	0.713	0.129	2.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
283	1L	-7.061	0.208	-6.674	0.713	1.196	2.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
283	1Q	2.604	-0.215	0.783	-0.388	0.287	0.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
283	1R	-5.896	-0.215	-7.606	-0.388	1.611	0.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
283	1S	2.604	0.269	0.783	1.117	0.286	1.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
283	1T	-5.896	0.269	-7.606	1.117	1.611	1.335	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
283	2	-2.494	0.068	-6.602	0.818	2.138	0.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
283	7	-2.472	0.059	-6.047	0.755	1.812	0.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
283	8	-2.198	0.065	-6.714	0.876	2.220	0.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
284	1A	45.937	-0.902	21.113	-5.518	3.845	65.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.16	0.32
284	1B	-34.517	-0.902	-63.524	-5.518	3.138	65.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.16	0.27
284	1C	45.937	0.862	21.113	5.842	3.846	13.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	0.07
284	1D	-34.517	0.862	-63.524	5.842	3.137	13.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.16	0.06
284	1I	38.644	-0.753	8.454	-6.140	2.665	63.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.14	0.31
284	1J	-27.223	-0.753	-50.865	-6.140	1.959	63.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.13	0.27
284	1K	38.644	0.713	8.454	6.465	2.666	11.726	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.14	0.06
284	1L	-27.223	0.713	-50.865	6.465	1.958	11.725	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.13	0.05
284	1Q	24.316	-0.438	7.961	-2.913	1.812	46.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.23
284	1R	-12.895	-0.438	-50.372	-2.913	1.105	46.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.10	0.20
284	1S	24.316	0.398	7.961	3.238	1.813	5.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.03
284	1T	-12.895	0.398	-50.372	3.238	1.104	5.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.02
284	2	13.197	-0.087	-37.805	0.135	0.980	44.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.19
284	7	11.203	-0.059	-34.333	0.172	0.766	41.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.19
284	8	11.231	-0.059	-34.589	0.172	0.770	41.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.19
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
285	1A	3.277	-0.028	0.319	0.057	0.087	0.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
285	1B	-6.498	-0.028	-5.378	0.057	0.543	0.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
285	1C	3.277	0.177	0.319	0.564	0.087	1.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
285	1D	-6.498	0.177	-5.378	0.564	0.543	1.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
285	1I	3.891	-0.031	0.233	0.077	0.020	0.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
285	1J	-7.111	-0.031	-5.292	0.077	0.611	0.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
285	1K	3.891	0.181	0.233	0.545	0.020	2.410	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
285	1L	-7.111	0.181	-5.292	0.545	0.611	2.410	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
285	1Q	2.749	-0.141	0.150	-0.173	0.170	0.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
285	1R	-5.969	-0.141	-5.210	-0.173	0.800	0.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
285	1S	2.749	0.290	0.150	0.795	0.170	1.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
285	1T	-5.969	0.290	-5.210	0.795	0.800	1.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
285	2	-2.201	0.209	-4.039	0.682	0.962	0.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
285	7	-2.267	0.181	-3.814	0.632	0.819	0.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
285	8	-1.967	0.214	-3.996	0.723	0.978	0.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
286	1A	46.819	-1.087	11.445	-5.115	2.137	64.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.10	0.32
286	1B	-29.576	-1.087	-66.579	-5.115	0.469	64.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.26
286	1C	46.819	1.139	11.445	5.488	2.134	14.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.10	0.07
286	1D	-29.576	1.139	-66.579	5.488	0.471	14.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.06
286	1I	40.590	-0.965	5.492	-5.334	2.206	65.606	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.32
286	1J	-23.347	-0.965	-60.626	-5.334	0.540	65.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.27
286	1K	40.590	1.017	5.492	5.707	2.205	15.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.10	0.08
286	1L	-23.347	1.017	-60.626	5.707	0.541	15.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.10	0.07
286	1Q	29.466	-0.520	1.298	-2.625	1.788	45.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.23
286	1R	-12.223	-0.520	-56.433	-2.625	0.121	45.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.19
286	1S	29.466	0.572	1.298	2.998	1.786	3.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.02
286	1T	-12.223	0.572	-56.433	2.998	0.122	3.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.02
286	2	16.523	-0.043	-44.417	0.128	1.440	44.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.19
286	7	14.769	-0.017	-41.735	0.185	1.325	41.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
286	8	14.819	-0.017	-42.033	0.185	1.332	41.189	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
287	1A	3.509	-0.037	0.338	0.073	0.740	0.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
287	1B	-6.696	-0.037	-5.715	0.073	0.126	0.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
287	1C	3.509	0.177	0.338	0.549	0.740	2.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
287	1D	-6.696	0.177	-5.715	0.549	0.126	2.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
287	1I	3.836	-0.041	0.218	0.090	0.690	0.902	2.0						

288	1J	47.242	-0.965	9.850	-5.215	0.907	64.466	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.11	0.32
288	1J	-29.297	-0.965	-65.710	-5.215	2.542	64.467	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.26
288	1K	47.242	1.035	9.850	5.589	0.909	14.907	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.11	0.07
288	1L	-29.297	1.035	-65.710	5.589	2.539	14.907	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.06
288	1Q	29.899	-0.476	0.671	-2.652	0.210	45.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.23
288	1R	-11.955	-0.476	-56.531	-2.652	1.844	45.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.19
288	1S	29.899	0.546	0.671	3.026	0.211	3.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.02
288	1T	-11.955	0.546	-56.531	3.026	1.842	3.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.02
288	2	12.836	0.023	-38.688	0.050	1.074	44.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.19
288	7	12.760	0.035	-38.504	0.138	1.086	41.255	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.18
288	8	12.807	0.035	-38.804	0.139	1.092	41.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.18
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
289	1A	3.590	-0.145	-0.153	-0.032	1.107	0.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
289	1B	-6.740	-0.145	-7.095	-0.032	0.113	0.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
289	1C	3.590	0.108	-0.153	0.758	1.107	1.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
289	1D	-6.740	0.108	-7.095	0.758	0.114	1.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
289	1I	3.696	-0.157	-0.176	0.027	0.946	0.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
289	1J	-6.847	-0.157	-7.072	0.027	0.274	0.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
289	1K	3.696	0.119	-0.176	0.699	0.946	1.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
289	1L	-6.847	0.119	-7.072	0.699	0.274	1.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
289	1Q	2.748	-0.242	0.737	-0.398	1.527	0.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
289	1R	-5.899	-0.242	-7.985	-0.398	0.308	0.005	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
289	1S	2.748	0.204	0.737	1.124	1.528	1.303	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
289	1T	-5.899	0.204	-7.985	1.124	0.307	1.304	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
289	2	-1.732	-0.048	-6.787	0.853	1.896	0.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
289	7	-1.958	-0.044	-6.314	0.776	1.637	0.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
289	8	-1.631	-0.058	-7.058	0.901	2.063	0.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
290	1A	37.603	-0.713	1.889	-5.599	20.196	59.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.12	0.29
290	1B	-24.128	-0.713	-54.018	-5.599	23.394	59.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.12	0.25
290	1C	37.603	0.825	1.889	6.047	20.196	9.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.12
290	1D	-24.128	0.825	-54.018	6.047	23.394	9.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.12	0.12
290	1I	45.578	-1.162	12.576	-4.615	19.882	63.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.13	0.31
290	1J	-32.103	-1.162	-64.705	-4.615	23.708	63.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.12	0.26
290	1K	45.578	1.274	12.576	5.062	19.882	13.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.13	0.12
290	1L	-32.103	1.274	-64.705	5.062	23.708	13.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.12	0.12
290	1Q	24.719	-0.455	1.702	-2.532	20.958	44.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.22
290	1R	-11.244	-0.455	-53.831	-2.532	22.632	44.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.08	0.19
290	1S	24.719	0.567	1.702	2.980	20.958	4.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.12
290	1T	-11.244	0.567	-53.831	2.980	22.632	4.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.13
290	2	9.204	0.092	-35.148	0.034	29.659	44.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.20
290	7	9.337	0.086	-35.347	0.145	30.233	41.538	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
290	8	9.377	0.086	-35.644	0.146	30.312	41.612	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
291	1A	4.200	-0.292	0.165	-1.533	2.030	17.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
291	1B	-6.913	-0.292	-6.674	-1.533	0.434	17.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
291	1C	4.200	0.242	0.165	2.299	2.030	16.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.08
291	1D	-6.913	0.242	-6.674	2.299	0.434	16.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.08
291	1I	4.050	-0.269	0.184	-2.012	1.964	21.621	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.11
291	1J	-6.762	-0.269	-6.693	-2.012	0.500	21.621	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.10
291	1K	4.050	0.219	0.184	2.779	1.964	20.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.10
291	1L	-6.762	0.219	-6.693	2.779	0.500	20.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.10
291	1Q	3.665	-0.275	1.186	-1.196	2.147	9.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
291	1R	-6.377	-0.275	-7.694	-1.196	0.317	9.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
291	1S	3.665	0.225	1.186	1.963	2.147	8.021	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.04
291	1T	-6.377	0.225	-7.694	1.963	0.317	8.021	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.04
291	2	-1.193	-0.073	-6.131	0.924	5.498	0.558	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
291	7	-1.463	-0.066	-5.658	0.835	4.475	0.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
291	8	-1.026	-0.087	-6.315	0.974	6.005	0.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
292	1A	39.814	-0.860	10.197	-6.102	5.376	62.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.14	0.31
292	1B	-29.639	-0.860	-46.810	-6.102	0.451	62.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.14	0.27
292	1C	39.814	0.776	10.197	6.367	5.377	11.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.06
292	1D	-29.639	0.776	-46.810	6.367	0.451	11.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.14	0.05
292	1I	45.049	-0.928	25.330	-5.395	6.869	63.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.17	0.32
292	1J	-34.875	-0.928	-61.942	-5.395	1.043	63.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.26
292	1K	45.049	0.844	25.330	5.659	6.871	12.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.17	0.06
292	1L	-34.875	0.844	-61.942	5.659	1.042	12.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.05
292	1Q	24.281	-0.476	8.841	-2.882	4.532	45.413	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.22
292	1R	-14.106	-0.476	-45.454	-2.882	1.295	45.413	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.10	0.20
292	1S	24.281	0.392											

293	2	-0.883	-0.104	-4.823	0.831	3.423	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
293	7	-1.231	-0.088	-4.563	0.750	2.851	1.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
293	8	-0.748	-0.116	-4.974	0.870	3.600	1.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
294	1A	39.801	-0.586	21.688	-6.548	2.851	65.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.12	0.32
294	1B	-34.854	-0.586	-34.848	-6.548	2.944	65.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.29
294	1C	39.801	0.652	21.688	6.740	2.850	11.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.12	0.06
294	1D	-34.854	0.652	-34.848	6.740	2.945	11.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.05
294	1I	38.059	-0.656	35.038	-5.465	4.548	58.915	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.17	0.29
294	1J	-33.112	-0.656	-48.199	-5.465	4.641	58.914	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.25
294	1K	38.059	0.722	35.038	5.657	4.547	5.607	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.17	0.03
294	1L	-33.112	0.722	-48.199	5.657	4.642	5.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.02
294	1Q	20.442	-0.303	15.256	-3.070	1.745	44.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.22
294	1R	-15.495	-0.303	-28.416	-3.070	1.839	44.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.20
294	1S	20.442	0.368	15.256	3.262	1.745	8.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.04
294	1T	-15.495	0.368	-28.416	3.262	1.839	8.417	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.04
294	2	4.706	0.037	-8.413	-0.182	0.232	47.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.23
294	7	4.362	0.037	-8.777	-0.049	0.117	44.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.21
294	8	4.361	0.038	-8.910	-0.049	0.117	44.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.21
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
295	1A	3.755	-0.084	-0.183	0.079	0.267	1.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
295	1B	-7.037	-0.084	-6.255	0.079	1.043	1.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
295	1C	3.755	0.189	-0.183	0.604	0.267	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
295	1D	-7.037	0.189	-6.255	0.604	1.043	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
295	1I	2.836	-0.085	-0.009	0.052	0.275	0.428	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
295	1J	-6.118	-0.085	-6.429	0.052	1.035	0.428	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
295	1K	2.836	0.190	-0.009	0.630	0.275	1.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
295	1L	-6.118	0.190	-6.429	0.630	1.035	1.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
295	1Q	2.583	-0.204	0.612	-0.283	0.187	0.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
295	1R	-5.866	-0.204	-7.050	-0.283	1.497	0.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
295	1S	2.583	0.309	0.612	0.966	0.187	1.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
295	1T	-5.866	0.309	-7.050	0.966	1.497	1.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
295	2	-1.924	0.158	-5.760	0.812	1.992	0.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
295	7	-2.128	0.135	-5.385	0.734	1.714	0.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
295	8	-1.850	0.159	-5.930	0.846	2.103	0.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
296	1A	39.453	-0.665	24.232	-6.718	2.632	66.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.11	0.33
296	1B	-34.580	-0.665	-37.527	-6.718	2.569	66.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.29
296	1C	39.453	0.735	24.232	6.908	2.633	12.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.11	0.06
296	1D	-34.580	0.735	-37.527	6.908	2.568	12.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.06
296	1I	32.688	-0.688	32.762	-4.856	4.595	50.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.18	0.25
296	1J	-27.814	-0.688	-46.056	-4.856	4.532	50.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.22
296	1K	32.688	0.758	32.762	5.046	4.596	2.821	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.18	0.03
296	1L	-27.814	0.758	-46.056	5.046	4.531	2.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.02
296	1Q	19.113	-0.331	15.351	-2.976	1.754	43.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.21
296	1R	-14.240	-0.331	-28.645	-2.976	1.690	43.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.20
296	1S	19.113	0.400	15.351	3.167	1.754	10.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.05
296	1T	-14.240	0.400	-28.645	3.167	1.689	10.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.05
296	2	7.800	0.041	-13.442	-0.211	0.317	48.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.23
296	7	6.197	0.043	-11.826	-0.069	0.204	44.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.21
296	8	6.196	0.044	-11.960	-0.069	0.205	44.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.21
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
297	1A	3.801	-0.014	-0.185	0.107	0.024	1.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
297	1B	-6.878	-0.014	-4.767	0.107	0.171	1.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
297	1C	3.801	0.170	-0.185	0.480	0.024	2.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
297	1D	-6.878	0.170	-4.767	0.480	0.171	2.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
297	1I	2.604	-0.012	0.182	0.105	0.037	0.352	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
297	1J	-5.682	-0.012	-5.133	0.105	0.232	0.352	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
297	1K	2.604	0.168	0.182	0.483	0.037	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
297	1L	-5.682	0.168	-5.133	0.483	0.232	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
297	1Q	2.588	-0.119	-0.105	-0.136	0.151	0.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
297	1R	-5.665	-0.119	-4.846	-0.136	0.346	0.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
297	1S	2.588	0.275	-0.105	0.723	0.151	1.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
297	1T	-5.665	0.275	-4.846	0.723	0.346	1.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
297	2	-1.582	0.231	-3.527	0.671	0.277	0.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
297	7	-1.841	0.198	-3.450	0.612	0.242	0.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
297	8	-1.504	0.237	-3.549	0.696	0.294	0.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
298	1A	41.734	-0.849	12.033	-6.603	2.259	66.435	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.10	0.33
298	1B	-30.134	-0.849	-53.900										

299	1C	3.504	0.189	-0.511	0.577	0.859	2.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
299	1D	-6.777	0.189	-5.344	0.577	0.187	2.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
299	1I	2.063	-0.040	-0.040	0.055	0.800	0.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
299	1J	-5.336	-0.040	-5.762	0.055	0.247	0.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
299	1K	2.063	0.176	-0.094	0.603	0.800	1.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
299	1L	-5.336	0.176	-5.762	0.603	0.247	1.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
299	1Q	2.355	-0.188	0.186	-0.233	1.229	0.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
299	1R	-5.628	-0.188	-6.042	-0.233	0.182	0.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
299	1S	2.355	0.324	0.186	0.890	1.229	1.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
299	1T	-5.628	0.324	-6.042	0.890	0.182	1.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
299	2	-1.837	0.196	-4.880	0.780	1.618	0.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
299	7	-2.074	0.170	-4.628	0.705	1.387	0.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
299	8	-1.798	0.202	-5.014	0.810	1.704	0.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

300	1A	42.775	-1.065	2.852	-5.926	1.002	68.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.05	0.34
300	1B	-25.139	-1.065	-57.979	-5.926	0.120	68.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.05	0.29
300	1C	42.775	1.111	2.852	6.285	1.002	18.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.05	0.09
300	1D	-25.139	1.111	-57.979	6.285	0.120	18.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.05	0.08
300	1I	33.957	-0.712	6.137	-2.480	1.861	40.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.20
300	1J	-16.321	-0.712	-61.264	-2.480	0.979	40.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.11	0.17
300	1K	33.957	0.758	6.137	2.839	1.861	9.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.05
300	1L	-16.321	0.758	-61.264	2.839	0.979	9.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.04
300	1Q	27.153	-0.452	-0.534	-2.158	1.215	41.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.20
300	1R	-9.517	-0.452	-54.593	-2.158	0.333	41.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.17
300	1S	27.153	0.498	-0.534	2.517	1.215	9.179	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.05
300	1T	-9.517	0.498	-54.593	2.517	0.333	9.179	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.04
300	2	15.698	-0.065	-41.910	-0.093	0.617	47.417	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.21
300	7	14.388	-0.034	-40.233	0.079	0.606	43.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.19
300	8	14.440	-0.034	-40.540	0.080	0.610	43.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.19

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

301	1A	3.546	-0.139	-0.952	-0.036	1.464	1.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
301	1B	-6.318	-0.139	-5.565	-0.036	0.275	1.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
301	1C	3.546	0.091	-0.952	0.772	1.464	0.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
301	1D	-6.318	0.091	-5.565	0.772	0.275	0.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
301	1I	1.943	-0.132	-0.487	-0.174	1.758	5.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
301	1J	-4.715	-0.132	-6.030	-0.174	0.569	5.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
301	1K	1.943	0.084	-0.487	0.910	1.758	4.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
301	1L	-4.715	0.084	-6.030	0.910	0.569	4.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
301	1Q	2.403	-0.228	-0.095	-0.457	2.060	1.850	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
301	1R	-5.175	-0.228	-6.422	-0.457	0.871	1.850	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
301	1S	2.403	0.180	-0.095	1.193	2.061	0.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
301	1T	-5.175	0.180	-6.422	1.193	0.871	0.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
301	2	-1.078	-0.087	-5.897	0.901	1.827	0.230	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
301	7	-1.415	-0.073	-5.502	0.809	1.564	0.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
301	8	-0.980	-0.096	-6.085	0.937	1.914	0.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

302	1A	42.783	-1.065	2.851	-5.925	0.118	68.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.05	0.34
302	1B	-25.139	-1.065	-57.988	-5.925	1.004	68.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.05	0.29
302	1C	42.783	1.111	2.851	6.284	0.118	18.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.05	0.09
302	1D	-25.139	1.111	-57.988	6.284	1.004	18.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.05	0.08
302	1I	33.963	-0.712	6.134	-2.478	0.976	40.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.20
302	1J	-16.319	-0.712	-61.271	-2.478	1.862	40.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.11	0.17
302	1K	33.963	0.758	6.134	2.837	0.976	9.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.05
302	1L	-16.319	0.758	-61.271	2.837	1.862	9.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.04
302	1Q	27.160	-0.452	-0.534	-2.158	0.329	41.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.20
302	1R	-9.516	-0.452	-54.602	-2.158	1.216	41.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.17
302	1S	27.160	0.498	-0.534	2.517	0.329	9.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.05
302	1T	-9.516	0.498	-54.602	2.517	1.216	9.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.04
302	2	15.704	-0.065	-41.924	-0.093	0.620	47.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.21
302	7	14.393	-0.034	-40.246	0.080	0.610	43.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.19
302	8	14.445	-0.034	-40.553	0.081	0.613	43.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.19

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

303	1A	3.544	-0.139	-0.954	-0.036	0.275	1.293	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
303	1B	-6.317	-0.139	-5.562	-0.036	1.465	1.293	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
303	1C	3.544	0.091	-0.954	0.772	0.275	0.407	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
303	1D	-6.317	0.091	-5.562	0.772	1.465	0.407	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
303	1I	1.939	-0.131	-0.491	-0.174	0.569	5.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
303	1J	-4.711	-0.131	-6.026	-0.174	1.758	5.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
303	1K	1.939	0.083	-0.491	0.910	0.569	4.291	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
303	1L	-4.711	0.083	-6.026	0.910	1.758	4.291	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
303	1Q	2.402	-0.228	-0.096	-0.457	0.872	1.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
303	1R	-5.175	-0.228	-6.421	-0.457	2.061	1.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
303	1S	2.402	0.180	-0.096	1.193	0.872	0.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
303	1T	-5.175	0.180	-6.421	1.193	2.061	0.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
303	2	-1.079	-0.087	-5.898	0.901	1.827	0.230	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
303	7	-1.415	-0.073	-5.502	0.809	1.564	0.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
303	8	-0.981	-0.096	-6.086	0.937	1.914	0.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

304	1A	41.746	-0.851	11.988	-6.602	1.150	66.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.10	0.33
304	1B	-30.126	-0.851	-53.895	-6.602	2.280	66.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.28
304	1C	41.746	0.825	11.988	6.909	1.148	15.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.10	0.08
304	1D	-30.126	0.825	-53.895	6.909	2.281	15.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.06
304	1I	31.588	-0.664	17.032	-3.877	2.812	42.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.21
304	1J	-19.968	-0.664	-58.939	-3.877	3.942	42.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.18
304	1K	31.588	0.639	17.032	4.183	2.811	8.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.04
304	1L	-19.968	0.639	-58.939	4.183	3.943	8.919	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.04
304	1Q	21.778	-0.396	7.901	-2.649	0.745	41.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.21</

304	1S	21.778	0.370	7.901	2.955	0.745	9.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.05
304	1T	-10.158	0.370	-49.808	2.955	1.877	9.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.04
304	2	12.087	-0.068	-33.119	-0.130	0.968	47.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.21
304	7	10.591	-0.046	-31.383	0.036	0.885	43.711	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.20
304	8	10.617	-0.046	-31.635	0.037	0.888	43.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.20

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

305	1A	3.503	-0.054	-0.514	0.081	0.187	0.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
305	1B	-6.777	-0.054	-5.342	0.081	0.859	0.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
305	1C	3.503	0.189	-0.514	0.577	0.187	2.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
305	1D	-6.777	0.189	-5.342	0.577	0.860	2.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
305	1I	2.063	-0.040	-0.096	0.055	0.247	0.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
305	1J	-5.337	-0.040	-5.759	0.055	0.800	0.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
305	1K	2.063	0.176	-0.096	0.602	0.247	1.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
305	1L	-5.337	0.176	-5.759	0.602	0.800	1.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
305	1Q	2.355	-0.188	0.185	-0.233	0.182	0.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
305	1R	-5.629	-0.188	-6.041	-0.233	1.228	0.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
305	1S	2.355	0.324	0.185	0.890	0.181	1.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
305	1T	-5.629	0.324	-6.041	0.890	1.228	1.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
305	2	-1.836	0.196	-4.880	0.780	1.619	0.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
305	7	-2.073	0.169	-4.629	0.705	1.387	0.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
305	8	-1.798	0.202	-5.016	0.810	1.704	0.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

306	1A	39.497	-0.664	24.255	-6.717	2.667	66.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.11	0.33
306	1B	-34.566	-0.664	-37.609	-6.717	2.534	66.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.29
306	1C	39.497	0.741	24.255	6.910	2.668	12.880	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.11	0.06
306	1D	-34.566	0.741	-37.609	6.910	2.532	12.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.06
306	1I	32.768	-0.694	32.686	-4.855	4.627	50.607	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.18	0.25
306	1J	-27.837	-0.694	-46.040	-4.855	4.494	50.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.22
306	1K	32.768	0.771	32.686	5.048	4.628	2.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.18	0.03
306	1L	-27.837	0.771	-46.040	5.048	4.493	2.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.02
306	1Q	19.155	-0.329	15.331	-2.974	1.790	43.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.21
306	1R	-14.224	-0.329	-28.686	-2.974	1.656	43.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.20
306	1S	19.155	0.406	15.331	3.167	1.790	10.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.05
306	1T	-14.224	0.406	-28.686	3.167	1.656	10.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.05
306	2	7.835	0.047	-13.490	-0.211	0.157	48.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.23
306	7	6.237	0.049	-11.863	-0.070	0.049	44.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.21
306	8	6.235	0.050	-12.010	-0.069	0.049	44.832	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.21

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

307	1A	3.802	-0.015	-0.183	0.107	0.171	1.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
307	1B	-6.878	-0.015	-4.767	0.107	0.024	1.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
307	1C	3.802	0.170	-0.183	0.480	0.171	2.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
307	1D	-6.878	0.170	-4.767	0.480	0.024	2.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
307	1I	2.608	-0.012	0.185	0.105	0.232	0.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
307	1J	-5.683	-0.012	-5.135	0.105	0.037	0.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
307	1K	2.608	0.168	0.185	0.482	0.232	1.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
307	1L	-5.683	0.168	-5.135	0.482	0.037	1.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
307	1Q	2.590	-0.119	-0.104	-0.136	0.346	0.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
307	1R	-5.665	-0.119	-4.846	-0.136	0.151	0.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
307	1S	2.590	0.275	-0.104	0.723	0.346	1.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
307	1T	-5.665	0.275	-4.846	0.723	0.151	1.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
307	2	-1.580	0.230	-3.526	0.671	0.277	0.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
307	7	-1.840	0.198	-3.449	0.612	0.242	0.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
307	8	-1.502	0.237	-3.548	0.697	0.295	0.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

308	1A	39.916	-0.627	21.854	-6.566	2.278	65.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.12	0.32
308	1B	-34.854	-0.627	-35.048	-6.566	3.516	65.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.29
308	1C	39.916	0.657	21.854	6.754	2.277	12.135	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.12	0.06
308	1D	-34.854	0.657	-35.048	6.754	3.517	12.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.12	0.05
308	1I	38.173	-0.655	35.401	-5.455	3.965	58.727	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.17	0.29
308	1J	-33.112	-0.655	-48.595	-5.455	5.203	58.726	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.25
308	1K	38.173	0.685	35.401	5.643	3.964	5.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.17	0.03
308	1L	-33.112	0.685	-48.595	5.643	5.204	5.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.03
308	1Q	20.494	-0.322	15.393	-3.072	1.166	44.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.22
308	1R	-15.433	-0.322	-28.587	-3.072	2.405	44.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.20
308	1S	20.494	0.352	15.393	3.260	1.165	8.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.04
308	1T	-15.433	0.352	-28.587	3.260	2.405	8.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.04
308	2	4.768	0.004	-8.471	-0.186	1.303	47.430	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.23
308	7	4.428	0.009	-8.800	-0.060	1.157	44.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.21
308	8	4.430	0.010	-8.949	-0.059	1.159	44.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.21

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

309	1A	3.757	-0.085	-0.182	0.079	1.043	1.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
309	1B	-7.037	-0.085	-6.255	0.079	0.267	1.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
309	1C	3.757	0.189	-0.182	0.604	1.042	2.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
309	1D	-7.037	0.189	-6.255	0.604	0.267	2.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
309	1I	2.844	-0.085	-0.004	0.052	1.035	0.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
309	1J	-6.125	-0.085	-6.434	0.052	0.275	0.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
309	1K	2.844	0.190	-0.004	0.631	1.034	1.639	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
309	1L	-6.125	0.190	-6.434	0.631	0.275	1.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
309	1Q	2.582	-0.204	0.614	-0.283	1.497	0.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
309	1R	-5.862	-0.204	-7.051	-0.283	0.186	0.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
309	1S	2.582	0.309	0.614	0.966	1.496	1.467	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
309	1T	-5.862	0.309	-7.051	0.966	0.187	1.467	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
309	2	-1.922	0.158	-5.762	0.812	1.991	0.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
309	7	-2.127	0.135	-5.386	0.734	1.714	0.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
309	8	-1.848	0.159	-5.931	0.847	2.102	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

310	1A	40.261	-0.690	10.355	-6.031	4.674	62.913	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.14	0.31
310	1B	-29.420	-0.690	-47.193	-6.031	0.165	62.914	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.14	0.27
310	1C	40.261	0.838	10.355	6.354	4.675	10.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.05
310	1D	-29.420	0.838	-47.193	6.354	0.164	10.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.14	0.05
310	1I	45.055	-0.851	26.051	-5.387	6.134	63.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.18	0.31
310	1J	-34.214	-0.851	-62.890	-5.387	1.626	63.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.26
310	1K	45.055	0.999	26.051	5.711	6.135	11.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.18	0.06
310	1L	-34.214	0.999	-62.890	5.711	1.625	11.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.05
310	1Q	24.356	-0.361	9.068	-2.863	3.846	45.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.23
310	1R	-13.516	-0.361	-45.906	-2.863	0.663	45.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.10	0.20
310	1S	24.356	0.509	9.068	3.187	3.846	6.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.03
310	1T	-13.516	0.509	-45.906	3.187	0.664	6.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.03
310	2	8.248	0.111	-23.985	-0.071	2.214	46.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.21
310	7	8.083	0.111	-24.495	0.063	2.564	43.318	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.20
310	8	8.109	0.111	-24.754	0.064	2.578	43.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.20

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

311	1A	4.199	-0.278	0.243	-0.557	2.256	7.952	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
311	1B	-6.803	-0.278	-5.989	-0.557	0.328	7.952	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
311	1C	4.199	0.221	0.243	1.246	2.256	5.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
311	1D	-6.803	0.221	-5.989	1.246	0.328	5.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
311	1I	3.528	-0.351	0.273	-0.745	2.865	11.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
311	1J	-6.132	-0.351	-6.018	-0.745	0.937	11.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
311	1K	3.528	0.295	0.273	1.435	2.865	9.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.04
311	1L	-6.132	0.295	-6.018	1.435	0.937	9.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.04
311	1Q	3.132	-0.343	0.781	-0.625	2.867	5.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
311	1R	-5.736	-0.343	-6.526	-0.625	0.939	5.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
311	1S	3.132	0.286	0.781	1.315	2.867	3.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
311	1T	-5.736	0.286	-6.526	1.315	0.939	3.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
311	2	-0.881	-0.104	-4.826	0.831	3.425	1.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
311	7	-1.229	-0.088	-4.566	0.750	2.853	1.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
311	8	-0.746	-0.116	-4.977	0.870	3.603	1.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

312	1A	36.521	-1.070	3.189	-5.613	3.138	59.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.13	0.29
312	1B	-23.327	-1.070	-55.304	-5.613	6.134	59.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.13	0.25
312	1C	36.521	1.217	3.189	6.068	3.138	10.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.13	0.05
312	1D	-23.327	1.217	-55.304	6.068	6.134	10.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.13	0.04
312	1I	48.317	-1.083	15.042	-4.597	2.841	63.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.14	0.32
312	1J	-35.124	-1.083	-67.157	-4.597	6.431	63.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.14	0.26
312	1K	48.317	1.230	15.042	5.053	2.841	14.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.14	0.07
312	1L	-35.124	1.230	-67.157	5.053	6.431	14.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.14	0.06
312	1Q	25.260	-0.508	2.449	-2.513	3.847	44.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.22
312	1R	-12.067	-0.508	-54.564	-2.513	5.425	44.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.09	0.19
312	1S	25.260	0.655	2.449	2.969	3.847	4.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.02
312	1T	-12.067	0.655	-54.564	2.969	5.425	4.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.03
312	2	9.988	0.110	-34.766	-0.035	12.701	44.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.20
312	7	9.744	0.111	-35.056	0.147	10.902	41.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.18
312	8	9.781	0.111	-35.378	0.149	10.871	41.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.18

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

313	1A	4.206	-0.293	0.171	-1.531	0.432	17.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
313	1B	-6.914	-0.293	-6.680	-1.531	2.028	17.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
313	1C	4.206	0.242	0.171	2.298	0.432	16.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.08
313	1D	-6.914	0.242	-6.680	2.298	2.028	16.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.08
313	1I	4.055	-0.270	0.194	-2.014	0.496	21.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.11
313	1J	-6.763	-0.270	-6.703	-2.014	1.964	21.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.11
313	1K	4.055	0.219	0.194	2.781	0.496	20.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.10
313	1L	-6.763	0.219	-6.703	2.781	1.964	20.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.10
313	1Q	3.668	-0.275	1.188	-1.196	0.315	9.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
313	1R	-6.376	-0.275	-7.697	-1.196	2.145	9.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
313	1S	3.668	0.225	1.188	1.963	0.315	8.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.04
313	1T	-6.376	0.225	-7.697	1.963	2.145	8.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.04
313	2	-1.190	-0.073	-6.131	0.924	5.489	0.551	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
313	7	-1.460	-0.066	-5.658	0.835	4.468	0.123	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
313	8	-1.023	-0.087	-6.314	0.974	5.995	0.657	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

314	1A	40.663	-1.056	4.423	-5.329	5.910	64.712	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.32
314	1B	-22.961	-1.056	-59.037	-5.329	3.142	64.711	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.27
314	1C	40.663	0.935	4.423	5.634	5.907	15.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.10	0.08
314	1D	-22.961	0.935	-59.037	5.634	3.139	15.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.10	0.07
314	1I	46.231	-1.093	7.142	-5.295	6.143	63.771	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.32
314	1J	-28.528	-1.093	-61.756	-5.295	2.911	63.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.26
314	1K	46.231	0.971	7.142	5.599	6.138	15.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.07
314	1L	-28.528	0.971	-61.756	5.599	2.906	15.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.06
314	1Q	29.533	-0.593	0.250	-2.681	5.499	44.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.22
314	1R	-11.830	-0.593	-54.864	-2.681	3.552	44.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.19
314	1S	29.533	0.472	0.250	2.986	5.497	3.735	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.03
314	1T	-11.830	0.472	-54.864	2.986	3.550	3.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.02
314	2	12.562	-0.132	-37.904	-0.010	7.031	43.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.19
314	7	12.522	-0.114	-37.647	0.083	6.862	40.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.18
314	8	12.574	-0.114	-37.982	0.084	6.876	40.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.18

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

315	1A	3.592	-0.145	-0.159	-0.032	0.114	0.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
315	1B	-6.741	-0.145	-7.093	-0.032	1.107	0.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
315	1C	3.592	0.108	-0.159	0.759	0.115	1.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
315	1D	-6.741	0.108	-7.093	0.759	1.107	1.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
315	1I	3.698	-0.157	-0.181	0.027	0.275	0.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
315	1J	-6.848	-0.157	-7.071	0.027	0.946	0.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
315	1K	3.698	0.119	-0.181	0.700	0.276	1.827	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
315	1L	-6.848	0.119	-7.071	0.700	0.946	1.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

315	1Q	2.749	-0.242	0.733	-0.398	0.306	0.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
315	1R	-5.899	-0.242	-7.985	-0.398	1.526	0.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
315	1S	2.749	0.205	0.733	1.125	0.305	1.301	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
315	1T	-5.899	0.205	-7.985	1.125	1.527	1.301	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
315	2	-1.730	-0.048	-6.789	0.853	1.898	0.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
315	7	-1.956	-0.044	-6.316	0.776	1.639	0.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
315	8	-1.629	-0.058	-7.060	0.901	2.066	0.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
316	1A	46.844	-1.040	11.773	-5.125	0.403	64.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.10	0.32
316	1B	-29.586	-1.040	-66.872	-5.125	3.026	64.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.26
316	1C	46.844	1.148	11.773	5.506	0.405	14.275	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.10	0.07
316	1D	-29.586	1.148	-66.872	5.506	3.029	14.275	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.06
316	1I	40.652	-0.920	6.114	-5.317	0.339	65.538	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.32
316	1J	-23.394	-0.920	-61.212	-5.317	3.091	65.538	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.10	0.27
316	1K	40.652	1.027	6.114	5.698	0.340	15.479	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.10	0.08
316	1L	-23.394	1.027	-61.212	5.698	3.092	15.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.10	0.06
316	1Q	29.495	-0.482	1.533	-2.620	0.758	45.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.23
316	1R	-12.237	-0.482	-56.632	-2.620	2.672	45.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.19
316	1S	29.495	0.589	1.533	3.001	0.759	4.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.02
316	1T	-12.237	0.589	-56.632	3.001	2.673	4.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.02
316	2	16.515	0.035	-44.392	0.134	2.866	44.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.19
316	7	14.764	0.053	-41.658	0.191	2.705	41.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
316	8	14.815	0.053	-41.992	0.192	2.714	41.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
317	1A	3.512	-0.037	0.341	0.073	0.125	0.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
317	1B	-6.696	-0.037	-5.718	0.073	0.740	0.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
317	1C	3.512	0.177	0.341	0.550	0.125	2.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
317	1D	-6.696	0.177	-5.718	0.550	0.740	2.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
317	1I	3.842	-0.041	0.221	0.090	0.175	0.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
317	1J	-7.027	-0.041	-5.598	0.090	0.690	0.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
317	1K	3.842	0.182	0.221	0.533	0.175	2.269	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
317	1L	-7.027	0.182	-5.598	0.533	0.690	2.269	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
317	1Q	2.791	-0.150	0.337	-0.180	0.089	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
317	1R	-5.975	-0.150	-5.714	-0.180	0.953	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
317	1S	2.791	0.291	0.337	0.803	0.089	1.811	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
317	1T	-5.975	0.291	-5.714	0.803	0.953	1.811	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
317	2	-1.885	0.193	-4.145	0.687	0.959	0.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
317	7	-2.069	0.169	-3.996	0.635	0.888	0.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
317	8	-1.773	0.204	-4.240	0.729	1.027	0.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
318	1A	45.945	-0.908	21.367	-5.518	3.269	65.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.16	0.32
318	1B	-34.530	-0.908	-63.626	-5.518	3.732	65.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.16	0.27
318	1C	45.945	0.862	21.367	5.842	3.269	13.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	0.07
318	1D	-34.530	0.862	-63.626	5.842	3.732	13.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.16	0.06
318	1I	38.742	-0.755	8.618	-6.142	2.087	63.242	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.14	0.31
318	1J	-27.327	-0.755	-50.877	-6.142	2.549	63.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.13	0.27
318	1K	38.742	0.709	8.618	6.465	2.087	11.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.14	0.06
318	1L	-27.327	0.709	-50.877	6.465	2.549	11.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.13	0.05
318	1Q	24.340	-0.440	8.098	-2.912	1.229	46.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.23
318	1R	-12.924	-0.440	-50.357	-2.912	1.691	46.157	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.10	0.20
318	1S	24.340	0.395	8.098	3.236	1.229	5.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.03
318	1T	-12.924	0.395	-50.357	3.236	1.691	5.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.02
318	2	13.185	-0.092	-37.699	0.136	0.784	44.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.19
318	7	11.191	-0.064	-34.188	0.172	0.574	41.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.19
318	8	11.219	-0.064	-34.465	0.173	0.578	41.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.19
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
319	1A	3.280	-0.028	0.321	0.057	0.544	0.564	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
319	1B	-6.501	-0.028	-5.384	0.057	0.088	0.564	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
319	1C	3.280	0.178	0.321	0.564	0.544	1.979	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
319	1D	-6.501	0.178	-5.384	0.564	0.088	1.979	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
319	1I	3.892	-0.032	0.232	0.077	0.612	0.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
319	1J	-7.113	-0.032	-5.295	0.077	0.019	0.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
319	1K	3.892	0.181	0.232	0.545	0.612	2.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
319	1L	-7.113	0.181	-5.295	0.545	0.019	2.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
319	1Q	2.749	-0.141	0.150	-0.173	0.801	0.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
319	1R	-5.970	-0.141	-5.213	-0.173	0.170	0.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
319	1S	2.749	0.291	0.150	0.795	0.801	1.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
319	1T	-5.970	0.291	-5.213	0.795	0.170	1.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
319	2	-2.202	0.209	-4.041	0.683	0.963	0.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
319	7	-2.268	0.181	-3.816	0.632	0.821	0.317	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
319	8	-1.968	0.214	-3.999	0.723	0.978	0.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0	

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
321	1A	2.916	-0.156	-0.064	-0.056	1.079	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
321	1B	-6.210	-0.156	-6.762	-0.056	0.247	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
321	1C	2.916	0.210	-0.064	0.786	1.079	1.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
321	1D	-6.210	0.210	-6.762	0.786	0.247	1.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
321	1I	3.768	-0.155	-0.150	0.015	1.197	0.931	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
321	1J	-7.062	-0.155	-6.675	0.015	0.129	0.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
321	1K	3.768	0.209	-0.150	0.714	1.197	2.157	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
321	1L	-7.062	0.209	-6.675	0.714	0.129	2.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
321	1Q	2.603	-0.215	0.782	-0.388	1.612	0.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
321	1R	-5.897	-0.215	-7.607	-0.388	0.285	0.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
321	1S	2.603	0.269	0.782	1.118	1.611	1.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
321	1T	-5.897	0.269	-7.607	1.118	0.286	1.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
321	2	-2.497	0.069	-6.603	0.818	2.138	0.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
321	7	-2.476	0.060	-6.048	0.755	1.812	0.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
321	8	-2.201	0.065	-6.716	0.876	2.220	0.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
322	1A	31.838	-1.208	25.457	-4.493	3.097	49.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.25
322	1B	-29.404	-1.208	-33.193	-4.493	12.416	49.971	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.22
322	1C	31.838	1.329	25.457	4.662	3.099	3.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.17	0.02
322	1D	-29.404	1.329	-33.193	4.662	12.418	3.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.06
322	1I	38.027	-0.745	23.462	-6.340	4.914	64.711	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.11	0.32
322	1J	-35.593	-0.745	-31.197	-6.340	10.599	64.710	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.29
322	1K	38.027	0.865	23.462	6.509	4.916	10.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.05
322	1L	-35.593	0.865	-31.197	6.509	10.601	10.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.05
322	1Q	17.889	-0.479	13.517	-2.802	5.990	42.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.21
322	1R	-15.456	-0.479	-21.252	-2.802	9.524	42.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.07	0.20
322	1S	17.889	0.600	13.517	2.971	5.991	11.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.06
322	1T	-15.456	0.600	-21.252	2.971	9.525	11.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.05
322	2	5.536	0.111	-9.245	0.071	18.205	43.603	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.21
322	7	3.670	0.099	-7.115	0.095	15.589	42.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.20
322	8	3.653	0.099	-7.221	0.095	15.609	42.134	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.20
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
323	1A	3.152	-0.301	0.002	-2.100	3.080	24.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.12
323	1B	-5.810	-0.301	-6.396	-2.100	0.623	24.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.12
323	1C	3.152	0.242	0.002	2.816	3.080	22.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.11
323	1D	-5.810	0.242	-6.396	2.816	0.623	22.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.11
323	1I	4.119	-0.203	-0.172	-1.143	2.168	13.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
323	1J	-6.776	-0.203	-6.222	-1.143	0.290	13.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
323	1K	4.119	0.144	-0.172	1.859	2.168	10.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.05
323	1L	-6.776	0.144	-6.222	1.859	0.290	10.546	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.05
323	1Q	3.017	-0.259	0.726	-1.065	2.722	9.639	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.05
323	1R	-5.675	-0.259	-7.120	-1.065	0.265	9.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.05
323	1S	3.017	0.200	0.726	1.781	2.722	7.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.04
323	1T	-5.675	0.200	-7.120	1.781	0.265	7.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.03
323	2	-1.332	-0.121	-5.593	0.806	4.054	1.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
323	7	-1.523	-0.098	-5.276	0.745	3.429	1.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
323	8	-1.062	-0.123	-5.850	0.867	4.324	1.393	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
324	1A	32.880	-1.072	30.375	-4.352	13.059	47.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.18	0.23
324	1B	-26.160	-1.072	-48.982	-4.352	3.685	47.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.18	0.20
324	1C	32.880	1.123	30.375	4.549	13.057	6.567	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.18	0.08
324	1D	-26.160	1.123	-48.982	4.549	3.684	6.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.18	0.03
324	1I	39.086	-1.155	21.607	-6.549	10.918	65.351	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.11	0.32
324	1J	-32.367	-1.155	-40.214	-6.549	5.826	65.351	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.29
324	1K	39.086	1.205	21.607	6.747	10.916	11.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.11	0.06
324	1L	-32.367	1.205	-40.214	6.747	5.825	11.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.11	0.05
324	1Q	19.675	-0.574	13.113	-2.821	10.125	42.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.21
324	1R	-12.955	-0.574	-31.721	-2.821	6.618	42.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.19
324	1S	19.675	0.625	13.113	3.019	10.125	11.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.06
324	1T	-12.955	0.625	-31.721	3.019	6.617	11.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.05
324	2	2.300	0.073	-8.685	0.123	8.641	42.721	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.21
324	7	2.958	0.057	-9.822	0.136	10.072	41.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.20
324	8	2.963	0.058	-9.977	0.136	10.096	41.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.20
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
325	1A	2.703	-0.319	-0.097	-1.755	1.315	22.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
325	1B	-5.423	-0.319	-6.258	-1.755	3.454	22.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
325	1C	2.703	0.248	-0.097	2.500	1.312	20.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.10
325	1D	-5.423	0.248	-6.258	2.500	3.457	20.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.10
325	1I	4.029	-0.281	-0.267	-0.937	0.713	13.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
325	1J	-6.749	-0.281	-6.089	-0.937	2.853	13.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
325	1K	4.029	0.210	-0.267	1.682	0.711	10.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.05
325	1L	-6.749	0.210	-6.089	1.682	2.855	10.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.05
325	1Q	2.887	-0.312	0.651	-0.979	0.874	8.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
325	1R	-5.606	-0.312	-7.006	-0.979	3.013	8.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
325	1S	2.887	0.240	0.651	1.723	0.871	6.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.03
325	1T	-5.606	0.240	-7.006	1.723	3.016	6.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.03
325	2	-1.985	-0.128	-6.179	0.805	2.712	1.193	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
325	7	-1.937	-0.107	-5.610	0.754	2.506	1.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
325	8	-1.492	-0.137	-6.168	0.884	3.293	1.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
326	1A	31.947	-0.673	18.111	-3.964	4.171	42.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.21
326	1B	-20.414	-0.673	-60.788	-3.964	2.864	42.880	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.18
326	1C	31.947	0.642	18.111	4.278	4.172	8.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.04
326	1D	-20.414	0.642	-60.788	4.278	2.863	8.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.04
326	1I	41.726	-0.853	13.674	-6.750	2.566	67.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.11	0.33
326	1J</													

326	1K	41.726	0.822	13.674	7.064	2.567	15.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.11	0.08
326	1L	-30.193	0.822	-56.351	7.064	1.259	15.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.06
326	1Q	21.831	-0.399	8.471	-2.704	2.051	42.021	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.10	0.21
326	1R	-10.298	-0.399	-51.148	-2.704	0.744	42.021	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.18
326	1S	21.831	0.369	8.471	3.019	2.051	9.850	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.05
326	1T	-10.298	0.369	-51.148	3.019	0.744	9.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.04
326	2	4.783	0.031	-24.073	0.221	0.248	40.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.19
326	7	6.185	0.012	-26.169	0.226	0.505	39.760	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
326	8	6.210	0.012	-26.421	0.227	0.511	39.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.18
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
327	1A	2.215	-0.116	-0.145	-0.064	0.286	0.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
327	1B	-5.430	-0.116	-6.365	-0.064	1.165	0.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
327	1C	2.215	0.205	-0.145	0.793	0.286	1.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
327	1D	-5.430	0.205	-6.365	0.793	1.165	1.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
327	1I	3.554	-0.083	-0.440	-0.034	0.236	0.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
327	1J	-6.770	-0.083	-6.070	-0.034	1.215	0.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
327	1K	3.554	0.172	-0.440	0.763	0.236	1.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
327	1L	-6.770	0.172	-6.070	0.763	1.215	1.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
327	1Q	2.326	-0.212	0.594	-0.383	0.261	0.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
327	1R	-5.542	-0.212	-7.103	-0.383	1.712	0.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
327	1S	2.326	0.301	0.594	1.112	0.261	1.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
327	1T	-5.542	0.301	-7.103	1.112	1.712	1.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
327	2	-2.361	0.056	-5.663	0.773	1.731	0.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
327	7	-2.352	0.067	-5.345	0.728	1.617	0.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
327	8	-2.055	0.083	-5.921	0.850	2.062	0.360	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
328	1A	33.971	-0.744	6.509	-2.555	1.457	40.856	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.20
328	1B	-16.386	-0.744	-62.185	-2.555	1.239	40.856	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.11	0.17
328	1C	33.971	0.777	6.509	2.898	1.457	10.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.05
328	1D	-16.386	0.777	-62.185	2.898	1.239	10.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.04
328	1I	42.869	-1.146	4.309	-5.986	0.598	69.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.05	0.35
328	1J	-25.283	-1.146	-59.985	-5.986	0.380	69.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.05	0.29
328	1K	42.869	1.179	4.309	6.329	0.598	18.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.05	0.09
328	1L	-25.283	1.179	-59.985	6.329	0.381	18.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.05	0.08
328	1Q	27.180	-0.478	-0.263	-2.195	0.844	41.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.21
328	1R	-9.594	-0.478	-55.413	-2.195	0.626	41.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.17
328	1S	27.180	0.511	-0.263	2.538	0.844	9.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.05
328	1T	-9.594	0.511	-55.413	2.538	0.626	9.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.04
328	2	10.342	0.043	-36.834	0.273	0.192	38.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.17
328	7	10.590	0.036	-36.569	0.264	0.069	38.412	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.17
328	8	10.637	0.036	-36.877	0.265	0.067	38.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.17
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
329	1A	1.853	-0.014	0.084	0.059	0.126	0.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
329	1B	-4.944	-0.014	-4.828	0.059	0.573	0.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
329	1C	1.853	0.198	0.084	0.552	0.126	1.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
329	1D	-4.944	0.198	-4.828	0.552	0.573	1.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
329	1I	3.449	-0.021	-0.470	0.091	0.078	0.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
329	1J	-6.541	-0.021	-4.274	0.091	0.620	0.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
329	1K	3.449	0.205	-0.470	0.520	0.078	2.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
329	1L	-6.541	0.205	-4.274	0.520	0.620	2.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
329	1Q	2.265	-0.169	-0.152	-0.162	0.149	0.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
329	1R	-5.357	-0.169	-4.592	-0.162	0.847	0.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
329	1S	2.265	0.353	-0.152	0.773	0.149	1.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
329	1T	-5.357	0.353	-4.592	0.773	0.847	1.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
329	2	-2.981	0.175	-3.917	0.618	0.769	0.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
329	7	-2.628	0.175	-3.540	0.589	0.730	0.410	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
329	8	-2.243	0.219	-3.567	0.677	0.910	0.125	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
330	1A	34.280	-0.727	6.685	-2.589	1.408	40.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.20
330	1B	-16.106	-0.727	-62.752	-2.589	1.540	40.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.11	0.17
330	1C	34.280	0.775	6.685	2.922	1.408	10.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.05
330	1D	-16.106	0.775	-62.752	2.922	1.540	10.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.04
330	1I	44.007	-1.152	4.759	-6.070	0.735	69.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.06	0.34
330	1J	-25.834	-1.152	-60.826	-6.070	0.867	69.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.06	0.29
330	1K	44.007	1.200	4.759	6.402	0.735	18.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.06	0.09
330	1L	-25.834	1.200	-60.826	6.402	0.867	18.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.06	0.08
330	1Q	27.769	-0.467	-0.148	-2.220	0.751	41.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.20
330	1R	-9.596	-0.467	-55.919	-2.220	0.883	41.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.17
330	1S	27.769	0.514	-0.148	2.553	0.751	9.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.05	0.05
330	1T	-9.596	0.514	-55.919	2.553	0.883	9.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.04
330	2	15.406	0.031	-44.222	0.349	0.416	37							

331	8	-2.625	0.209	-4.177	0.654	0.893	0.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
332	1A	31.904	-0.636	17.079	-3.954	2.750	42.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.21
332	1B	-20.228	-0.636	-59.212	-3.954	4.208	42.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.18
332	1C	31.904	0.620	17.079	4.251	2.750	8.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.17	0.04
332	1D	-20.228	0.620	-59.212	4.251	4.208	8.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.17	0.04
332	1I	41.825	-0.747	10.795	-6.626	1.040	66.065	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.10	0.33
332	1J	-30.149	-0.747	-52.928	-6.626	2.497	66.065	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.28
332	1K	41.825	0.732	10.795	6.922	1.040	14.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.10	0.07
332	1L	-30.149	0.732	-52.928	6.922	2.497	14.887	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.06
332	1Q	21.888	-0.363	7.576	-2.676	0.623	41.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.21
332	1R	-10.212	-0.363	-49.709	-2.676	2.080	41.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.18
332	1S	21.888	0.347	7.576	2.972	0.623	9.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.05
332	1T	-10.212	0.347	-49.709	2.972	2.080	9.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.09	0.04
332	2	11.417	-0.037	-36.712	0.369	1.787	36.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.16
332	7	10.207	-0.023	-33.604	0.305	1.466	36.735	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.16
332	8	10.231	-0.023	-33.856	0.306	1.473	36.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.16
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
333	1A	1.969	-0.119	-0.298	0.028	1.170	0.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
333	1B	-5.222	-0.119	-6.565	0.028	0.314	0.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
333	1C	1.969	0.198	-0.298	0.677	1.170	1.233	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
333	1D	-5.222	0.198	-6.565	0.677	0.314	1.233	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
333	1I	3.522	-0.121	-0.592	0.047	1.233	0.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
333	1J	-6.775	-0.121	-6.271	0.047	0.251	0.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
333	1K	3.522	0.200	-0.592	0.659	1.233	2.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
333	1L	-6.775	0.200	-6.271	0.659	0.251	2.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
333	1Q	2.280	-0.241	0.526	-0.332	1.734	0.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
333	1R	-5.533	-0.241	-7.389	-0.332	0.250	0.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
333	1S	2.280	0.320	0.526	1.038	1.734	1.242	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
333	1T	-5.533	0.320	-7.389	1.038	0.250	1.242	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
333	2	-3.635	-0.054	-7.132	0.751	1.766	0.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
333	7	-3.140	0.055	-6.363	0.707	1.662	0.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
333	8	-2.844	0.076	-6.979	0.827	2.153	0.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
334	1A	32.518	-1.051	29.898	-4.332	4.247	46.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.18	0.23
334	1B	-26.422	-1.051	-47.366	-4.332	13.585	46.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.20
334	1C	32.518	1.081	29.898	4.509	4.247	6.928	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.18	0.03
334	1D	-26.422	1.081	-47.366	4.509	13.585	6.927	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.17	0.07
334	1I	38.821	-1.111	20.466	-6.363	6.651	64.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.10	0.32
334	1J	-32.725	-1.111	-37.933	-6.363	11.181	64.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.29
334	1K	38.821	1.141	20.466	6.540	6.651	11.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.10	0.06
334	1L	-32.725	1.141	-37.933	6.540	11.181	11.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.06
334	1Q	19.323	-0.556	12.917	-2.774	7.237	41.938	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.21
334	1R	-13.227	-0.556	-30.385	-2.774	10.594	41.938	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.19
334	1S	19.323	0.586	12.917	2.951	7.238	11.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.06
334	1T	-13.227	0.586	-30.385	2.951	10.594	11.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.08	0.06
334	2	7.227	0.012	-18.750	0.287	16.475	36.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.17
334	7	6.160	0.010	-16.111	0.221	15.129	37.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.18
334	8	6.165	0.010	-16.265	0.222	15.150	37.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.18
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
335	1A	2.745	-0.347	0.201	-0.960	2.625	12.624	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
335	1B	-5.365	-0.347	-6.045	-0.960	0.590	12.624	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
335	1C	2.745	0.269	0.201	1.672	2.625	10.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.05
335	1D	-5.365	0.269	-6.045	1.672	0.590	10.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.05
335	1I	4.130	-0.271	0.020	-0.490	1.880	5.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
335	1J	-6.751	-0.271	-5.865	-0.490	0.155	5.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
335	1K	4.130	0.193	0.020	1.203	1.880	3.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
335	1L	-6.751	0.193	-5.865	1.203	0.155	3.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
335	1Q	3.059	-0.361	1.008	-0.668	2.631	5.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
335	1R	-5.680	-0.361	-6.853	-0.668	0.596	5.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
335	1S	3.059	0.283	1.008	1.380	2.631	2.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
335	1T	-5.680	0.283	-6.853	1.380	0.596	2.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.01
335	2	-2.269	-0.127	-5.325	0.790	2.595	1.417	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
335	7	-1.940	-0.110	-4.741	0.735	2.470	1.558	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
335	8	-1.348	-0.144	-5.051	0.861	3.528	1.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
336	1A	42.853	-1.065	2.868	-5.927	0.100	68.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.05	0.34
336	1B	-25.183	-1.065	-58.306	-5.927	1.003	68.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.05	0.29
336	1C	42.853	1.111	2.868	6.284	0.100	18.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.05	0.09
336	1D	-25.183	1.111	-58.306	6.284	1.003	18.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.05	0.08
336	1I													

337	1I	10.249	-0.186	-0.916	-0.752	2.483	0.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
337	1J	1.800	-0.186	-19.671	-0.752	2.706	0.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
337	1K	10.249	0.120	-0.916	0.399	2.483	1.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
337	1L	1.800	0.120	-19.671	0.399	2.706	1.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
337	1Q	9.639	-0.131	-0.591	-0.623	2.574	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
337	1R	2.409	-0.131	-19.995	-0.623	2.615	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
337	1S	9.639	0.066	-0.591	0.270	2.574	3.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
337	1T	2.409	0.066	-19.995	0.270	2.615	3.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
337	2	8.561	-0.054	-16.027	-0.259	3.164	1.793	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
337	7	8.813	-0.052	-15.454	-0.265	3.491	1.687	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
337	8	8.700	-0.051	-15.646	-0.262	3.460	1.784	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

338	1A	12.712	-0.186	-1.854	-0.814	3.096	3.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
338	1B	2.877	-0.186	-21.563	-0.814	3.360	3.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
338	1C	12.712	0.056	-1.854	-0.154	3.096	2.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
338	1D	2.877	0.056	-21.563	-0.154	3.360	2.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
338	1I	12.305	-0.244	-0.812	-1.018	3.245	3.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
338	1J	3.283	-0.244	-22.604	-1.018	3.211	3.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
338	1K	12.305	0.114	-0.812	0.050	3.245	1.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
338	1L	3.283	0.114	-22.604	0.050	3.211	1.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
338	1Q	11.048	-0.153	-1.068	-0.727	3.204	2.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
338	1R	4.541	-0.153	-22.348	-0.727	3.252	2.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
338	1S	11.048	0.023	-1.068	-0.241	3.204	2.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
338	1T	4.541	0.023	-22.348	-0.241	3.252	2.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
338	2	11.934	-0.100	-18.320	-0.719	4.297	3.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
338	7	11.896	-0.098	-17.583	-0.717	4.543	3.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
338	8	11.843	-0.099	-17.772	-0.723	4.522	4.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

339	1A	10.389	-0.054	-2.013	-0.515	0.090	0.404	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
339	1B	1.752	-0.054	-17.843	-0.515	0.303	0.404	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
339	1C	10.389	0.081	-2.013	0.164	0.090	1.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
339	1D	1.752	0.081	-17.843	0.164	0.303	1.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
339	1I	10.125	-0.108	-1.533	-0.765	0.021	0.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
339	1J	2.016	-0.108	-18.323	-0.765	0.414	0.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
339	1K	10.125	0.135	-1.533	0.413	0.021	1.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
339	1L	2.016	0.135	-18.323	0.413	0.414	1.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
339	1Q	9.638	-0.050	-1.064	-0.631	0.156	1.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
339	1R	2.503	-0.050	-18.791	-0.631	0.237	1.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
339	1S	9.638	0.077	-1.064	0.279	0.156	3.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
339	1T	2.503	0.077	-18.791	0.279	0.237	3.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
339	2	8.665	-0.011	-15.711	-0.285	0.068	1.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
339	7	8.914	0.012	-15.049	-0.281	0.076	1.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
339	8	8.804	0.011	-15.217	-0.278	0.062	1.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

340	1A	12.392	-0.098	-1.800	-0.782	0.164	3.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
340	1B	3.252	-0.098	-20.669	-0.782	0.376	3.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
340	1C	12.392	0.080	-1.800	-0.166	0.164	1.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
340	1D	3.252	0.080	-20.669	-0.166	0.376	1.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
340	1I	12.189	-0.159	-0.749	-1.052	0.289	4.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
340	1J	3.456	-0.159	-21.720	-1.052	0.251	4.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
340	1K	12.189	0.141	-0.749	0.105	0.289	0.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
340	1L	3.456	0.141	-21.720	0.105	0.251	0.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
340	1Q	10.932	-0.070	-0.802	-0.717	0.254	2.727	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
340	1R	4.712	-0.070	-21.667	-0.717	0.287	2.727	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
340	1S	10.932	0.053	-0.802	-0.230	0.254	2.603	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
340	1T	4.712	0.053	-21.667	-0.230	0.287	2.603	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
340	2	11.991	-0.040	-17.766	-0.740	0.007	3.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
340	7	11.947	-0.028	-16.965	-0.724	0.155	3.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
340	8	11.894	-0.030	-17.139	-0.730	0.149	3.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

341	1A	10.127	-0.093	-2.605	-0.478	0.794	0.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
341	1B	2.037	-0.093	-17.477	-0.478	0.651	0.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
341	1C	10.127	0.063	-2.605	0.100	0.794	1.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
341	1D	2.037	0.063	-17.477	0.100	0.651	1.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
341	1I	9.748	-0.198	-1.941	-0.769	0.939	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
341	1J	2.415	-0.198	-18.141	-0.769	0.506	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
341	1K	9.748	0.169	-1.941	0.391	0.939	1.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
341	1L	2.415	0.169	-18.141	0.391	0.506	1.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
341	1Q	9.475	-0.104	-1.247	-0.633	0.763	1.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
341	1R	2.689	-0.104	-18.835	-0.633	0.682	1.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
341	1S	9.475	0.075	-1.247	0.255	0.763	3.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
341	1T	2.689	0.075	-18.835	0.255	0.682	3.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
341	2	8.624	-0.065	-16.105	-0.329	1.146	1.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
341	7	8.895	-0.049	-15.346	-0.315	1.132	1.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
341	8	8.774	-0.050	-15.500	-0.313	1.121	1.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

342	1A	12.201	-0.198	-2.793	-0.720	0.988	4.042	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
342	1B	3.631	-0.198	-20.150	-0.720	0.810	4.042	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
342	1C	12.201	0.126	-2.793	-0.252	0.988	1.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
342	1D	3.631	0.126	-20.150	-0.252	0.810	1.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
342	1I	11.857	-0.462	-1.420	-1.027	0.929	7.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
342	1J	3.975	-0.462	-21.524	-1.027	0.869	7.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
342	1K	11.857	0.390	-1.420	0.056	0.929	1.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
342	1L	3.975	0.390	-21.524	0.056	0.869	1.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
342	1Q	10.857	-0.181	-1.332	-0.709	0.927	3.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
342	1R	4.975	-0.181	-21.611	-0.709	0.871	3.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
342	1S	10.857	0.109	-1.332	-0.262	0.927	1.726	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
342	1T	4.975	0.109	-21.611	-0.262	0.871	1.726	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

342	2	12.040	-0.099	-18.307	-0.792	1.505	3.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
342	7	12.029	-0.081	-17.418	-0.763	1.452	3.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
342	8	11.967	-0.083	-17.581	-0.769	1.446	3.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
343	1A	10.081	-0.118	-2.650	-0.494	0.096	0.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
343	1B	2.076	-0.118	-17.606	-0.494	0.240	0.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
343	1C	10.081	0.040	-2.650	0.095	0.096	1.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
343	1D	2.076	0.040	-17.606	0.095	0.240	1.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
343	1I	9.689	-0.221	-2.022	-0.784	0.047	0.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
343	1J	2.469	-0.221	-18.234	-0.784	0.383	0.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
343	1K	9.689	0.143	-2.022	0.386	0.047	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
343	1L	2.469	0.143	-18.234	0.386	0.383	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
343	1Q	9.415	-0.128	-1.314	-0.644	0.120	1.059	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
343	1R	2.743	-0.128	-18.942	-0.644	0.216	1.059	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
343	1S	9.415	0.050	-1.314	0.245	0.120	3.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
343	1T	2.743	0.050	-18.942	0.245	0.216	3.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
343	2	8.684	-0.096	-16.353	-0.353	0.273	2.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
343	7	8.919	-0.082	-15.546	-0.335	0.269	1.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
343	8	8.788	-0.082	-15.686	-0.333	0.269	2.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
344	1A	12.173	-0.227	-2.863	-0.736	0.098	4.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
344	1B	3.585	-0.227	-20.318	-0.736	0.282	4.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
344	1C	12.173	0.095	-2.863	-0.265	0.098	1.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
344	1D	3.585	0.095	-20.318	-0.265	0.282	1.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
344	1I	11.859	-0.488	-1.475	-1.030	0.148	7.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
344	1J	3.900	-0.488	-21.706	-1.030	0.232	7.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
344	1K	11.859	0.357	-1.475	0.029	0.148	1.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
344	1L	3.900	0.357	-21.706	0.029	0.232	1.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
344	1Q	10.852	-0.209	-1.416	-0.718	0.159	3.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
344	1R	4.907	-0.209	-21.765	-0.718	0.221	3.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
344	1S	10.852	0.077	-1.416	-0.283	0.159	1.732	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
344	1T	4.907	0.077	-21.765	-0.283	0.221	1.732	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
344	2	11.952	-0.144	-18.513	-0.830	0.309	3.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
344	7	11.922	-0.126	-17.576	-0.794	0.304	3.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
344	8	11.862	-0.127	-17.741	-0.800	0.304	3.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
345	1A	10.405	-0.098	-2.001	-0.542	0.063	0.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
345	1B	1.789	-0.098	-18.109	-0.542	0.143	0.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
345	1C	10.405	0.046	-2.001	0.149	0.063	1.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
345	1D	1.789	0.046	-18.109	0.149	0.143	1.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
345	1I	10.103	-0.159	-1.437	-0.796	0.171	0.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
345	1J	2.091	-0.159	-18.672	-0.796	0.251	0.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
345	1K	10.103	0.106	-1.437	0.402	0.171	1.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
345	1L	2.091	0.106	-18.672	0.402	0.251	1.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
345	1Q	9.623	-0.097	-1.019	-0.662	0.002	1.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
345	1R	2.572	-0.097	-19.090	-0.662	0.077	1.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
345	1S	9.623	0.045	-1.019	0.268	0.002	3.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
345	1T	2.572	0.045	-19.090	0.268	0.077	3.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
345	2	8.953	-0.064	-16.277	-0.349	0.216	2.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
345	7	9.083	-0.054	-15.436	-0.331	0.158	1.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
345	8	8.955	-0.054	-15.595	-0.328	0.167	1.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
346	1A	12.391	-0.146	-1.935	-0.815	0.096	3.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
346	1B	3.251	-0.146	-20.922	-0.815	0.117	3.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
346	1C	12.391	0.034	-1.935	-0.190	0.096	1.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
346	1D	3.251	0.034	-20.922	-0.190	0.117	1.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
346	1I	12.173	-0.211	-0.850	-1.086	0.031	4.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
346	1J	3.468	-0.211	-22.007	-1.086	0.009	4.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
346	1K	12.173	0.099	-0.850	0.081	0.031	0.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
346	1L	3.468	0.099	-22.007	0.081	0.009	0.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
346	1Q	10.930	-0.118	-0.939	-0.752	0.008	2.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
346	1R	4.711	-0.118	-21.918	-0.752	0.029	2.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
346	1S	10.930	0.006	-0.939	-0.254	0.008	2.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
346	1T	4.711	0.006	-21.918	-0.254	0.029	2.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
346	2	12.050	-0.116	-18.341	-0.833	0.186	3.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
346	7	11.957	-0.103	-17.392	-0.798	0.124	3.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
346	8	11.894	-0.104	-17.560	-0.803	0.127	3.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
347	1A	10.590	-0.099	-1.623	-0.550	0.773	0.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
347	1B	1.543	-0.099	-18.685	-0.550	0.598	0.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
347	1C	10.590	0.076	-1.623	0.170	0.773	1.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
347	1D	1.543	0.076	-18.685	0.170	0.598	1.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
347														

348	1C	12.744	0.066	-1.693	-0.166	0.861	2.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
348	1D	3.005	0.066	-21.168	-0.166	0.609	2.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
348	1I	12.297	-0.192	-0.631	-1.050	0.711	3.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
348	1J	3.452	-0.192	-22.230	-1.050	0.759	3.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
348	1K	12.297	0.112	-0.631	0.051	0.711	1.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
348	1L	3.452	0.112	-22.230	0.051	0.759	1.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
348	1Q	11.082	-0.106	-0.829	-0.745	0.755	2.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
348	1R	4.667	-0.106	-22.032	-0.745	0.716	2.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
348	1S	11.082	0.026	-0.829	-0.254	0.755	2.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
348	1T	4.667	0.026	-22.032	-0.254	0.716	2.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
348	2	12.128	-0.082	-18.320	-0.828	0.991	3.910	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
348	7	12.015	-0.073	-17.364	-0.793	1.043	3.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
348	8	11.952	-0.073	-17.552	-0.798	1.041	3.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

349	1A	10.625	-0.103	-1.549	-0.571	0.715	0.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
349	1B	1.490	-0.103	-18.763	-0.571	0.886	0.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
349	1C	10.625	0.086	-1.549	0.191	0.715	1.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
349	1D	1.490	0.086	-18.763	0.191	0.886	1.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
349	1I	10.408	-0.147	-0.946	-0.756	0.736	0.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
349	1J	1.707	-0.147	-19.366	-0.756	0.865	0.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
349	1K	10.408	0.131	-0.946	0.376	0.736	1.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
349	1L	1.707	0.131	-19.366	0.376	0.865	1.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
349	1Q	9.681	-0.086	-0.700	-0.643	0.770	0.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
349	1R	2.434	-0.086	-19.611	-0.643	0.831	0.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
349	1S	9.681	0.070	-0.700	0.264	0.770	3.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
349	1T	2.434	0.070	-19.611	0.264	0.831	3.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
349	2	9.139	-0.023	-16.575	-0.338	1.240	2.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
349	7	9.182	-0.017	-15.708	-0.318	1.240	1.913	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
349	8	9.058	-0.016	-15.920	-0.315	1.222	2.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

350	1A	12.590	-0.146	-0.958	-0.852	0.672	3.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
350	1B	3.055	-0.146	-21.806	-0.852	0.943	3.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
350	1C	12.590	0.075	-0.958	-0.147	0.672	2.321	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
350	1D	3.055	0.075	-21.806	-0.147	0.943	2.321	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
350	1I	12.266	-0.202	-0.337	-1.025	0.806	3.440	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
350	1J	3.379	-0.202	-22.427	-1.025	0.809	3.440	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
350	1K	12.266	0.131	-0.337	0.025	0.806	1.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
350	1L	3.379	0.131	-22.427	0.025	0.809	1.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
350	1Q	11.007	-0.106	-0.560	-0.744	0.774	2.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
350	1R	4.638	-0.106	-22.205	-0.744	0.841	2.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
350	1S	11.007	0.035	-0.560	-0.256	0.774	2.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
350	1T	4.638	0.035	-22.205	-0.256	0.841	2.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
350	2	12.239	-0.066	-18.440	-0.818	1.110	3.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
350	7	12.095	-0.060	-17.463	-0.786	1.161	3.927	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
350	8	12.031	-0.060	-17.658	-0.792	1.151	3.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

351	1A	10.834	-0.098	-0.986	-0.624	0.156	0.604	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
351	1B	1.312	-0.098	-19.213	-0.624	0.077	0.604	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
351	1C	10.834	0.046	-0.986	0.235	0.156	1.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
351	1D	1.312	0.046	-19.213	0.235	0.077	1.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
351	1I	10.547	-0.136	-0.794	-0.762	0.078	0.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
351	1J	1.600	-0.136	-19.405	-0.762	0.001	0.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
351	1K	10.547	0.084	-0.794	0.374	0.078	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
351	1L	1.600	0.084	-19.405	0.374	0.001	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
351	1Q	9.795	-0.091	-0.574	-0.666	0.061	0.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
351	1R	2.351	-0.091	-19.625	-0.666	0.018	0.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
351	1S	9.795	0.039	-0.574	0.277	0.061	3.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
351	1T	2.351	0.039	-19.625	0.277	0.018	3.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
351	2	9.268	-0.045	-16.432	-0.345	0.020	2.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
351	7	9.278	-0.043	-15.598	-0.327	0.013	1.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
351	8	9.154	-0.042	-15.810	-0.323	0.017	1.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

352	1A	12.647	-0.144	-0.646	-0.897	0.184	3.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
352	1B	2.920	-0.144	-22.183	-0.897	0.128	3.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
352	1C	12.647	0.030	-0.646	-0.108	0.184	1.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
352	1D	2.920	0.030	-22.183	-0.108	0.128	1.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
352	1I	12.202	-0.201	-0.214	-1.019	0.051	3.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
352	1J	3.365	-0.201	-22.615	-1.019	0.005	3.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
352	1K	12.202	0.088	-0.214	0.015	0.051	1.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
352	1L	3.365	0.088	-22.615	0.015	0.005	1.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
352	1Q	10.970	-0.115	-0.483	-0.752	0.070	2.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
352	1R	4.597	-0.115	-22.346	-0.752	0.013	2.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
352	1S	10.970	0.001	-0.483	-0.252	0.070	2.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
352	1T	4.597	0.001	-22.346	-0.252	0.013	2.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
352	2	12.094	-0.089	-18.449	-0.819	0.094	3.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
352	7	11.986	-0.087	-17.487	-0.788	0.036	3.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
352	8	11.925	-0.087	-17.699	-0.794	0.038	3.877	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

353	1A	10.875	-0.097	-0.774	-0.664	0.243	0.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
353	1B	1.255	-0.097	-19.754	-0.664	0.076	0.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
353	1C	10.875	0.020	-0.774	0.273	0.243	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
353	1D	1.255	0.020	-19.754	0.273	0.076	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
353	1I	10.693	-0.134	-0.693	-0.744	0.175	0.624	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
353	1J	1.437	-0.134	-19.835	-0.744	0.144	0.624	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
353	1K	10.693	0.056	-0.693	0.353	0.175	1.710	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
353	1L	1.437	0.056	-19.835	0.353	0.144	1.710	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
353	1Q	9.805	-0.102	-0.520	-0.667	0.178	0.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

353	1S	9.805	0.024	-0.520	0.276	0.178	3.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
353	1T	2.325	0.024	-20.008	0.276	0.140	3.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
353	2	9.290	-0.057	-16.594	-0.342	0.175	2.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
353	7	9.283	-0.058	-15.800	-0.326	0.205	1.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
353	8	9.157	-0.057	-16.031	-0.322	0.203	1.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

354	1A	12.815	-0.141	-0.112	-0.917	0.325	3.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
354	1B	2.925	-0.141	-23.184	-0.917	0.016	3.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
354	1C	12.815	0.007	-0.112	-0.086	0.325	1.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
354	1D	2.925	0.007	-23.184	-0.086	0.016	1.832	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
354	1I	12.481	-0.177	-0.186	-0.983	0.222	3.351	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
354	1J	3.259	-0.177	-23.110	-0.983	0.119	3.351	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
354	1K	12.481	0.042	-0.186	-0.020	0.222	1.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
354	1L	3.259	0.042	-23.110	-0.020	0.119	1.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
354	1Q	11.139	-0.117	-0.423	-0.748	0.221	2.552	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
354	1R	4.600	-0.117	-22.873	-0.748	0.120	2.552	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
354	1S	11.139	-0.018	-0.423	-0.255	0.221	2.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
354	1T	4.600	-0.018	-22.873	-0.255	0.120	2.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
354	2	12.166	-0.093	-18.741	-0.805	0.184	3.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
354	7	12.076	-0.096	-17.809	-0.779	0.218	3.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
354	8	12.016	-0.096	-18.030	-0.784	0.217	3.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

355	1A	10.980	-0.064	-0.675	-0.692	0.704	0.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
355	1B	1.162	-0.064	-19.714	-0.692	0.741	0.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
355	1C	10.980	0.036	-0.675	0.321	0.704	1.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
355	1D	1.162	0.036	-19.714	0.321	0.741	1.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
355	1I	10.888	-0.086	-0.508	-0.718	0.708	0.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
355	1J	1.254	-0.086	-19.881	-0.718	0.737	0.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
355	1K	10.888	0.058	-0.508	0.348	0.708	1.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
355	1L	1.254	0.058	-19.881	0.348	0.737	1.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
355	1Q	9.923	-0.069	-0.398	-0.663	0.735	1.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
355	1R	2.218	-0.069	-19.991	-0.663	0.710	1.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
355	1S	9.923	0.041	-0.398	0.293	0.735	3.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
355	1T	2.218	0.041	-19.991	0.293	0.710	3.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
355	2	9.292	-0.019	-16.316	-0.324	1.034	1.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
355	7	9.289	-0.020	-15.591	-0.309	1.061	1.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
355	8	9.155	-0.020	-15.826	-0.305	1.047	1.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

356	1A	12.847	-0.090	0.028	-0.914	0.814	3.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
356	1B	2.946	-0.090	-23.157	-0.914	1.022	3.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
356	1C	12.847	0.016	0.028	-0.054	0.814	1.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
356	1D	2.946	0.016	-23.157	-0.054	1.022	1.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
356	1I	12.680	-0.109	0.094	-0.947	0.819	3.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
356	1J	3.113	-0.109	-23.224	-0.947	1.018	3.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
356	1K	12.680	0.035	0.094	-0.020	0.819	2.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
356	1L	3.113	0.035	-23.224	-0.020	1.018	2.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
356	1Q	11.203	-0.073	-0.280	-0.732	0.868	2.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
356	1R	4.590	-0.073	-22.850	-0.732	0.968	2.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
356	1S	11.203	-0.000	-0.280	-0.236	0.868	2.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
356	1T	4.590	-0.000	-22.850	-0.236	0.968	2.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
356	2	12.076	-0.048	-18.453	-0.771	1.315	3.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
356	7	12.031	-0.050	-17.575	-0.749	1.345	3.729	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
356	8	11.973	-0.051	-17.806	-0.754	1.336	3.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

357	1A	10.945	-0.053	-0.619	-0.702	0.188	0.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
357	1B	1.231	-0.053	-19.648	-0.702	0.257	0.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
357	1C	10.945	0.081	-0.619	0.355	0.188	1.499	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
357	1D	1.231	0.081	-19.648	0.355	0.257	1.499	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
357	1I	11.032	-0.034	-0.666	-0.675	0.239	0.419	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
357	1J	1.145	-0.034	-19.601	-0.675	0.206	0.419	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
357	1K	11.032	0.062	-0.666	0.328	0.239	1.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
357	1L	1.145	0.062	-19.601	0.328	0.206	1.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
357	1Q	9.954	-0.031	-0.526	-0.650	0.193	1.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
357	1R	2.222	-0.031	-19.741	-0.650	0.252	1.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
357	1S	9.954	0.060	-0.526	0.303	0.193	3.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
357	1T	2.222	0.060	-19.741	0.303	0.252	3.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
357	2	9.319	0.022	-16.031	-0.304	0.332	1.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
357	7	9.316	0.022	-15.382	-0.290	0.336	1.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
357	8	9.193	0.022	-15.624	-0.286	0.328	1.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

358	1A	12.693	-0.076	-0.061	-0.922	0.318	3.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
358	1B	3.076	-0.076	-22.771	-0.922	0.223	3.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
358	1C	12.693	0.057	-0.061	-0.021	0.318	2.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
358	1D	3.076	0.057	-22.771	-0.021	0.223	2.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
358	1I	12.817	-0.058	-0.010	-0.904	0.368	3.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
358	1J	2.953	-0.058	-22.822	-0.904	0.173	3.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
358	1K	12.817	0.039	-0.010	-0.038	0.368	2.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
358	1L	2.953	0.039	-22.822	-0.038	0.173	2.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
358	1Q	11.169	-0.043	-0.252	-0.711	0.306	2.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
358	1R	4.600	-0.043	-22.580	-0.711	0.235	2.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
358	1S	11.169	0.024	-0.252	-0.232	0.306	2.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
358	1T	4.600	0.024	-22.580	-0.232	0.235	2.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
358	2	11.910	-0.013	-18.008	-0.749	0.428	3.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
358	7	11.934	-0.013	-17.227	-0.728	0.420	3.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
358	8	11.877	-0.014	-17.467	-0.734	0.419	3.965	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

359	1A	10.723	-0.110	-0.650	-0.693	4.034	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
359	1B	1.357	-0.110	-20.119	-0.693	4.070	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
359	1C	10.723	0.095	-0.650	0.352	4.034	1.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
359	1D	1.357	0.095	-20.119	0.352	4.070	1.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
359	1I	10.993	-0.090	-0.849	-0.620	4.093	0.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
359	1J	1.087	-0.090	-19.920	-0.620	4.012	0.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
359	1K	10.993	0.076	-0.849	0.278	4.093	1.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
359	1L	1.087	0.076	-19.920	0.278	4.012	1.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
359	1Q	9.827	-0.081	-0.439	-0.621	4.049	1.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
359	1R	2.253	-0.081	-20.330	-0.621	4.056	1.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
359	1S	9.827	0.067	-0.439	0.280	4.049	3.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
359	1T	2.253	0.067	-20.330	0.280	4.056	3.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
359	2	9.173	-0.010	-16.312	-0.300	5.866	1.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
359	7	9.194	-0.010	-15.703	-0.286	6.009	1.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
359	8	9.061	-0.009	-15.945	-0.282	5.953	1.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
360	1A	12.575	-0.137	0.074	-0.934	5.597	3.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
360	1B	3.090	-0.137	-23.733	-0.934	5.443	3.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
360	1C	12.575	0.076	0.074	-0.011	5.597	2.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
360	1D	3.090	0.076	-23.733	-0.011	5.443	2.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
360	1I	13.011	-0.106	-0.144	-0.868	5.631	3.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
360	1J	2.654	-0.106	-23.515	-0.868	5.409	3.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
360	1K	13.011	0.045	-0.144	-0.077	5.631	2.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
360	1L	2.654	0.045	-23.515	-0.077	5.409	2.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
360	1Q	11.188	-0.086	-0.466	-0.712	5.567	2.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
360	1R	4.477	-0.086	-23.193	-0.712	5.473	2.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
360	1S	11.188	0.026	-0.466	-0.233	5.567	2.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
360	1T	4.477	0.026	-23.193	-0.233	5.473	2.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
360	2	11.806	-0.045	-18.556	-0.747	7.982	3.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
360	7	11.846	-0.045	-17.810	-0.728	8.135	3.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
360	8	11.787	-0.045	-18.054	-0.733	8.100	3.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
361	1A	10.724	-0.135	-0.735	-0.721	1.218	0.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
361	1B	1.338	-0.135	-19.996	-0.721	1.241	0.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
361	1C	10.724	0.069	-0.735	0.366	1.218	1.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
361	1D	1.338	0.069	-19.996	0.366	1.241	1.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
361	1I	10.893	-0.098	-0.637	-0.635	1.169	0.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
361	1J	1.169	-0.098	-20.094	-0.635	1.290	0.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
361	1K	10.893	0.031	-0.637	0.279	1.169	1.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
361	1L	1.169	0.031	-20.094	0.279	1.290	1.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
361	1Q	9.813	-0.107	-0.406	-0.639	1.225	1.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
361	1R	2.249	-0.107	-20.325	-0.639	1.234	1.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
361	1S	9.813	0.040	-0.406	0.283	1.225	3.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
361	1T	2.249	0.040	-20.325	0.283	1.234	3.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
361	2	9.177	-0.049	-16.233	-0.312	1.771	1.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
361	7	9.196	-0.050	-15.657	-0.297	1.814	1.735	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
361	8	9.070	-0.049	-15.902	-0.294	1.791	1.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
362	1A	12.451	-0.187	-0.309	-0.956	1.561	3.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
362	1B	3.213	-0.187	-23.348	-0.956	1.677	3.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
362	1C	12.451	0.059	-0.309	-0.007	1.561	2.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
362	1D	3.213	0.059	-23.348	-0.007	1.677	2.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
362	1I	12.752	-0.136	-0.652	-0.896	1.474	3.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
362	1J	2.912	-0.136	-23.005	-0.896	1.764	3.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
362	1K	12.752	0.007	-0.652	-0.067	1.474	1.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
362	1L	2.912	0.007	-23.005	-0.067	1.764	1.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
362	1Q	11.089	-0.123	-0.685	-0.729	1.568	2.412	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
362	1R	4.575	-0.123	-22.973	-0.729	1.670	2.412	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
362	1S	11.089	-0.006	-0.685	-0.234	1.568	2.799	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
362	1T	4.575	-0.006	-22.973	-0.234	1.670	2.799	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
362	2	11.598	-0.095	-18.327	-0.757	2.291	3.679	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
362	7	11.689	-0.095	-17.636	-0.739	2.362	3.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
362	8	11.633	-0.095	-17.870	-0.744	2.348	3.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
363	1A	10.533	-0.125	-0.901	-0.737	0.122	0.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
363	1B	1.528	-0.125	-19.436	-0.737	0.041	0.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
363	1C	10.533	0.098	-0.901	0.380	0.122	1.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
363	1D	1.528	0.098	-19.436	0.380	0.041	1.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
363	1I	10.834	-0.085	-1.176	-0.604	0.181	0.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
363	1J	1.227	-0.085	-19.161	-0.604	0.018	0.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
363	1K	10.834	0.059	-1.176	0.246	0.181	1.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
363	1L	1.227	0.059	-19.161	0.246	0.018	1.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
363	1Q	9.771	-0.077	-0.707	-0.644	0.093	1.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
363	1R	2.290	-0.077	-19.630	-0.644	0.071	1.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
363	1S	9.771	0.051	-0.707	0.287	0.093	3.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
363	1T	2.290	0.051	-19.630	0.287	0.071	3.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
363	2	9.112	-0.022	-15.692	-0.312	0.130	1.664	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
363	7	9.150	-0.021	-15.196	-0.298	0.128	1.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
363	8	9.027	-0.022	-15.424	-0.295	0.133	1.639	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
364	1A	12.267	-0.188	-0.098	-0.993	0.140	3.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
364	1B	3.309	-0.188	-22.840	-0.993	0.086	3.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
364	1C	12.267	0.108	-0.098	0.031	0.140	1.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
364	1D	3.309	0.108	-22.840	0.031	0.086	1.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
364	1I	12.742	-0.129	-0.365	-0.870	0.279	3.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
364	1J	2.834	-0.129	-22.573	-0.870	0.052	3.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
364	1K	12.742	0.049	-0.365	-0.092	0.279	1.908	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
364	1L	2.834	0.049	-22.573	-0.092	0.052	1.908	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01

364	1Q	11.000	-0.100	-0.385	-0.727	0.157	2.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
364	1R	4.576	-0.100	-22.553	-0.727	0.069	2.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
364	1S	11.000	0.020	-0.385	-0.235	0.157	2.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
364	1T	4.576	0.020	-22.553	-0.235	0.069	2.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
364	2	11.493	-0.063	-17.648	-0.756	0.168	3.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
364	7	11.617	-0.061	-17.036	-0.738	0.169	3.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
364	8	11.556	-0.062	-17.270	-0.744	0.171	3.910	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysep= --		(e arm. base nelle due direz.)					
365	1A	10.349	-0.151	-1.104	-0.756	0.159	0.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
365	1B	1.690	-0.151	-19.232	-0.756	0.105	0.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
365	1C	10.349	0.114	-1.104	0.394	0.159	1.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
365	1D	1.690	0.114	-19.232	0.394	0.105	1.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
365	1I	10.611	-0.100	-1.504	-0.561	0.150	0.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
365	1J	1.428	-0.100	-18.832	-0.561	0.096	0.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
365	1K	10.611	0.063	-1.504	0.199	0.150	1.622	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
365	1L	1.428	0.063	-18.832	0.199	0.096	1.622	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
365	1Q	9.662	-0.091	-0.829	-0.638	0.078	1.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
365	1R	2.377	-0.091	-19.507	-0.638	0.025	1.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
365	1S	9.662	0.053	-0.829	0.276	0.078	3.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
365	1T	2.377	0.053	-19.507	0.276	0.025	3.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
365	2	9.039	-0.029	-15.552	-0.316	0.021	1.712	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
365	7	9.108	-0.029	-15.120	-0.302	0.030	1.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
365	8	8.974	-0.029	-15.347	-0.299	0.030	1.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysep= --		(e arm. base nelle due direz.)					
366	1A	12.184	-0.195	-0.485	-1.033	0.017	3.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
366	1B	3.391	-0.195	-22.507	-1.033	0.040	3.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
366	1C	12.184	0.103	-0.485	0.066	0.017	1.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
366	1D	3.391	0.103	-22.507	0.066	0.040	1.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
366	1I	12.584	-0.147	-1.244	-0.837	0.186	3.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
366	1J	2.991	-0.147	-21.748	-0.837	0.129	3.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
366	1K	12.584	0.054	-1.244	-0.130	0.186	1.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
366	1L	2.991	0.054	-21.748	-0.130	0.129	1.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
366	1Q	10.951	-0.109	-0.719	-0.731	0.063	2.551	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
366	1R	4.624	-0.109	-22.273	-0.731	0.006	2.551	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
366	1S	10.951	0.016	-0.719	-0.236	0.063	2.771	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
366	1T	4.624	0.016	-22.273	-0.236	0.006	2.771	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
366	2	11.431	-0.071	-17.593	-0.759	0.019	3.750	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
366	7	11.592	-0.070	-17.031	-0.741	0.030	3.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
366	8	11.531	-0.071	-17.258	-0.747	0.030	3.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysep= --		(e arm. base nelle due direz.)					
367	1A	10.055	-0.149	-1.594	-0.773	0.211	0.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
367	1B	2.020	-0.149	-18.776	-0.773	0.224	0.681	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
367	1C	10.055	0.112	-1.594	0.408	0.211	1.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
367	1D	2.020	0.112	-18.776	0.408	0.224	1.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
367	1I	10.359	-0.093	-2.125	-0.522	0.100	0.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
367	1J	1.716	-0.093	-18.245	-0.522	0.114	0.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
367	1K	10.359	0.056	-2.125	0.157	0.100	1.675	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
367	1L	1.716	0.056	-18.245	0.157	0.114	1.675	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
367	1Q	9.539	-0.089	-1.086	-0.635	0.054	1.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
367	1R	2.536	-0.089	-19.285	-0.635	0.068	1.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
367	1S	9.539	0.051	-1.086	0.270	0.054	3.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
367	1T	2.536	0.051	-19.285	0.270	0.067	3.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
367	2	9.000	-0.027	-15.437	-0.320	0.042	1.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
367	7	9.093	-0.027	-15.056	-0.305	0.029	1.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
367	8	8.960	-0.027	-15.279	-0.302	0.034	1.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysep= --		(e arm. base nelle due direz.)					
368	1A	12.188	-0.194	-0.937	-1.064	0.033	4.401	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
368	1B	3.458	-0.194	-22.179	-1.064	0.005	4.401	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
368	1C	12.188	0.101	-0.937	0.093	0.033	0.930	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
368	1D	3.458	0.101	-22.179	0.093	0.005	0.930	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
368	1I	12.432	-0.136	-2.065	-0.792	0.096	3.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
368	1J	3.215	-0.136	-21.051	-0.792	0.135	3.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
368	1K	12.432	0.044	-2.065	-0.180	0.096	1.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
368	1L	3.215	0.044	-21.051	-0.180	0.135	1.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
368	1Q	10.936	-0.106	-1.028	-0.729	0.004	2.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
368	1R	4.710	-0.106	-22.088	-0.729	0.042	2.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
368	1S	10.936	0.013	-1.028	-0.242	0.004	2.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
368	1T	4.710	0.013	-22.088	-0.242	0.042	2.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
368	2	11.373	-0.066	-17.545	-0.762	0.062	3.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
368	7	11.577	-0.067	-17.040	-0.744	0.046	3.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
368	8	11.515	-0.068	-17.265	-0.750	0.049	3.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysep= --		(e arm. base nelle due direz.)					
369	1A	9.670	-0.192	-2.227	-0.763	0.202	0.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
369	1B	2.417	-0.192	-18.174	-0.763	0.219	0.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
369	1C	9.670	0.158	-2.227	0.396	0.202	1.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
369	1D	2.417	0.158	-18.174	0.396	0.219	1.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
369	1I	10.056	-0.094	-2.792	-0.475	0.054	0.411	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
369	1J	2.032	-0.094	-17.608	-0.475	0.071	0.411	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
369	1K	10.056	0.060	-2.792	0.108	0.054	1.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
369	1L	2.032	0.060	-17.608	0.108	0.071	1.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
370	1A	11.810	-0.453	-1.638	-1.014	0.023	7.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
370	1B	3.862	-0.453	-21.511	-1.014	0.055	7.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
370	1C	11.810	0.366	-1.638	0.042	0.022	1.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
370	1D	3.862	0.366	-21.511	0.042	0.056	1.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
370	1I	12.147	-0.201	-2.897	-0.717	0.069	4.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
370	1J	3.524	-0.201	-20.252	-0.717	0.102	4.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
370	1K	12.147	0.113	-2.897	-0.255	0.069	1.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
370	1L	3.524	0.113	-20.252	-0.255	0.102	1.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
370	1Q	10.791	-0.178	-1.389	-0.700	0.012	3.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
370	1R	4.881	-0.178	-21.760	-0.700	0.045	3.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
370	1S	10.791	0.090	-1.389	-0.272	0.012	1.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
370	1T	4.881	0.090	-21.760	-0.272	0.045	1.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
370	2	11.300	-0.059	-17.447	-0.761	0.040	3.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
370	7	11.538	-0.061	-16.987	-0.744	0.033	3.810	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
370	8	11.475	-0.062	-17.211	-0.751	0.034	3.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
371	1A	9.679	-0.192	-2.211	-0.763	0.220	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
371	1B	2.410	-0.192	-18.191	-0.763	0.201	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
371	1C	9.679	0.158	-2.211	0.396	0.220	1.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
371	1D	2.410	0.158	-18.191	0.396	0.201	1.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
371	1I	10.064	-0.094	-2.763	-0.474	0.072	0.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
371	1J	2.026	-0.094	-17.640	-0.474	0.053	0.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
371	1K	10.064	0.059	-2.763	0.107	0.072	1.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
371	1L	2.026	0.059	-17.640	0.107	0.053	1.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
371	1Q	9.391	-0.097	-1.380	-0.622	0.060	1.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
371	1R	2.698	-0.097	-19.023	-0.622	0.041	1.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
371	1S	9.391	0.063	-1.380	0.255	0.060	3.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
371	1T	2.698	0.063	-19.023	0.255	0.041	3.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
371	2	8.941	-0.021	-15.352	-0.321	0.031	1.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
371	7	9.059	-0.023	-15.019	-0.307	0.024	1.581	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
371	8	8.933	-0.023	-15.243	-0.304	0.027	1.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
372	1A	11.811	-0.453	-1.624	-1.014	0.059	7.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
372	1B	3.858	-0.453	-21.536	-1.014	0.018	7.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
372	1C	11.811	0.365	-1.624	0.041	0.057	1.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
372	1D	3.858	0.365	-21.536	0.041	0.020	1.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
372	1I	12.152	-0.200	-2.859	-0.716	0.105	4.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
372	1J	3.516	-0.200	-20.301	-0.716	0.066	4.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
372	1K	12.152	0.113	-2.859	-0.257	0.105	1.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
372	1L	3.516	0.113	-20.301	-0.257	0.066	1.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
372	1Q	10.792	-0.178	-1.379	-0.700	0.048	3.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
372	1R	4.877	-0.178	-21.780	-0.700	0.009	3.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
372	1S	10.792	0.090	-1.379	-0.273	0.048	1.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
372	1T	4.877	0.090	-21.780	-0.273	0.009	1.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
372	2	11.300	-0.059	-17.446	-0.762	0.044	3.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
372	7	11.531	-0.061	-16.992	-0.745	0.037	3.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
372	8	11.474	-0.062	-17.216	-0.751	0.039	3.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
373	1A	10.067	-0.149	-1.583	-0.774	0.225	0.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
373	1B	2.007	-0.149	-18.800	-0.774	0.209	0.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
373	1C	10.067	0.111	-1.583	0.409	0.225	1.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
373	1D	2.007	0.111	-18.800	0.409	0.209	1.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
373	1I	10.366	-0.092	-2.098	-0.521	0.114	0.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
373	1J	1.708	-0.092	-18.285	-0.521	0.098	0.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
373	1K	10.366	0.055	-2.098	0.156	0.114	1.677	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
373	1L	1.708	0.055	-18.285	0.156	0.098	1.677	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
373	1Q	9.548	-0.089	-1.080	-0.635	0.069	1.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
373	1R	2.526	-0.089	-19.303	-0.635	0.053	1.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
373	1S	9.548	0.051	-1.080	0.270	0.069	3.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
373	1T	2.526	0.051	-19.303	0.270	0.053	3.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
373	2	9.001	-0.027	-15.445	-0.320	0.044	1.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
373	7	9.092	-0.028	-15.063	-0.305	0.031	1.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
373	8	8.960	-0.028	-15.286	-0.302	0.036	1.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
374	1A	12.193	-0.194	-0.921	-1.064	0.007	4.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
374	1B	3.453	-0.194	-22.194	-1.064	0.038	4.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
374	1C	12.193	0.101	-0.921	0.092	0.007	0.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
374	1D	3.453	0.101	-22.194	0.092	0.038	0.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
374	1I	12.441	-0.136	-2.026	-0.791	0.136	3.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
374	1J	3.205	-0.136	-21.089	-0.791	0.091	3.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
374	1K	12.441	0.043	-2.026	-0.181	0.136	1.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
374	1L	3.205	0.043	-21.089	-0.181	0.091	1.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
374	1Q	10.939	-0.106	-1.015	-0.729	0.045	2.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
374	1R	4.706	-0.106	-22.100	-0.729	0.001	2.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
374	1S	10.939	0.013	-1.015	-0.243	0.045	2.592	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
374	1T	4.706	0.013	-22.100	-0.243	0.001	2.592	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
374	2	11.375	-0.067	-17.553	-0.762	0.068	3.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
374	7	11.572	-0.068	-17.047	-0.745	0.052	3.830	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
374	8	11.516	-0.068	-17.272	-0.751	0.054	3.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
375	1A	10.347	-0.152	-1.132	-0.758	0.106	0.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
375	1B	1.708	-0.152	-19.212	-0.758	0.158	0.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
375	1C	10.347	0.114	-1.132	0.396	0.106	1.520	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
375	1D	1.708	0.114	-19.212	0.396	0.158	1.520	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
375	1I	10.613	-0.100	-1.561	-0.561	0.096	0.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
375	1J	1.442	-0.100	-18.783	-									

375	1K	10.613	0.062	-1.561	0.198	0.096	1.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
375	1L	1.442	0.062	-18.783	0.198	0.148	1.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
375	1Q	9.663	-0.091	-0.843	-0.638	0.025	1.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
375	1R	2.392	-0.091	-19.501	-0.638	0.077	1.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
375	1S	9.663	0.053	-0.843	0.276	0.025	3.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
375	1T	2.392	0.053	-19.501	0.276	0.077	3.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
375	2	9.044	-0.029	-15.558	-0.316	0.019	1.712	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
375	7	9.112	-0.029	-15.125	-0.302	0.028	1.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
375	8	8.978	-0.030	-15.345	-0.299	0.028	1.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
376	1A	12.205	-0.196	-0.460	-1.034	0.038	3.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
376	1B	3.384	-0.196	-22.566	-1.034	0.015	3.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
376	1C	12.205	0.102	-0.460	0.066	0.038	1.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
376	1D	3.384	0.102	-22.566	0.066	0.015	1.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
376	1I	12.611	-0.147	-1.173	-0.838	0.130	3.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
376	1J	2.978	-0.147	-21.853	-0.838	0.184	3.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
376	1K	12.611	0.053	-1.173	-0.130	0.130	2.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
376	1L	2.978	0.053	-21.853	-0.130	0.184	2.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
376	1Q	10.967	-0.109	-0.704	-0.732	0.007	2.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
376	1R	4.622	-0.109	-22.321	-0.732	0.061	2.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
376	1S	10.967	0.016	-0.704	-0.236	0.007	2.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
376	1T	4.622	0.016	-22.321	-0.236	0.061	2.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
376	2	11.431	-0.072	-17.608	-0.760	0.014	3.768	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
376	7	11.597	-0.071	-17.051	-0.742	0.026	3.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
376	8	11.536	-0.072	-17.278	-0.748	0.026	3.854	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
377	1A	10.549	-0.126	-0.873	-0.740	0.039	0.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
377	1B	1.504	-0.126	-19.467	-0.740	0.117	0.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
377	1C	10.549	0.098	-0.873	0.382	0.039	1.521	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
377	1D	1.504	0.098	-19.467	0.382	0.118	1.521	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
377	1I	10.788	-0.085	-1.148	-0.607	0.019	0.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
377	1J	1.264	-0.085	-19.192	-0.607	0.175	0.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
377	1K	10.788	0.058	-1.148	0.248	0.019	1.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
377	1L	1.264	0.058	-19.192	0.248	0.175	1.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
377	1Q	9.763	-0.078	-0.694	-0.646	0.068	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
377	1R	2.290	-0.078	-19.647	-0.646	0.088	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
377	1S	9.763	0.050	-0.694	0.288	0.068	3.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
377	1T	2.290	0.050	-19.647	0.288	0.088	3.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
377	2	9.107	-0.023	-15.685	-0.313	0.125	1.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
377	7	9.144	-0.022	-15.195	-0.299	0.123	1.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
377	8	9.021	-0.022	-15.423	-0.296	0.128	1.656	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
378	1A	12.247	-0.189	-0.255	-0.994	0.080	3.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
378	1B	3.322	-0.189	-22.618	-0.994	0.134	3.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
378	1C	12.247	0.107	-0.255	0.035	0.080	1.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
378	1D	3.322	0.107	-22.618	0.035	0.134	1.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
378	1I	12.654	-0.129	-0.670	-0.873	0.057	3.401	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
378	1J	2.915	-0.129	-22.203	-0.873	0.271	3.401	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
378	1K	12.654	0.047	-0.670	-0.087	0.057	1.931	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
378	1L	2.915	0.047	-22.203	-0.087	0.271	1.931	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
378	1Q	10.971	-0.101	-0.495	-0.728	0.063	2.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
378	1R	4.598	-0.101	-22.378	-0.728	0.151	2.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
378	1S	10.971	0.019	-0.495	-0.232	0.063	2.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
378	1T	4.598	0.019	-22.378	-0.232	0.151	2.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
378	2	11.502	-0.065	-17.639	-0.754	0.156	3.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
378	7	11.626	-0.063	-17.028	-0.736	0.158	3.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
378	8	11.566	-0.064	-17.256	-0.742	0.160	3.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
379	1A	10.675	-0.137	-0.726	-0.721	1.220	0.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
379	1B	1.408	-0.137	-19.977	-0.721	1.203	0.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
379	1C	10.675	0.069	-0.726	0.364	1.220	1.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
379	1D	1.408	0.069	-19.977	0.364	1.203	1.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
379	1I	10.930	-0.100	-0.816	-0.637	1.281	0.621	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
379	1J	1.153	-0.100	-19.887	-0.637	1.142	0.621	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
379	1K	10.930	0.032	-0.816	0.280	1.281	1.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
379	1L	1.153	0.032	-19.887	0.280	1.142	1.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
379	1Q	9.813	-0.109	-0.453	-0.639	1.217	1.065	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
379	1R	2.270	-0.109	-20.250	-0.639	1.207	1.065	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
379	1S	9.813	0.040	-0.453	0.282	1.217	3.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
379	1T	2.270	0.040	-20.250	0.282	1.207	3.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
379	2	9.183	-0.050	-16.212	-0.313	1.743	1.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
379	7	9.207	-0.051	-15.636	-0.298	1.787	1.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
379	8	9.081	-0.050	-15.882	-0.295	1.763	1.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
380	1A	12.433	-0.190	-0.465	-0.958	1.596	3.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
380	1B	3.181	-0.190	-23.252	-0.958	1.494	3.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
380	1C	12.433	0.059	-0.465	-0.008	1.596	2.042	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
380	1D	3.181	0.059	-23.252	-0.008	1.494	2.042	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
380	1I	12.813	-0.138	-0.408	-0.896	1.690	3.393	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
380	1J	2.801	-0.138	-23.309	-0.896	1.401	3.393	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
380	1K	12.813	0.007	-0.408	-0.070	1.690	1.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
380	1L	2.801	0.007	-23.309	-0.070	1.401	1.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
380	1Q	11.091	-0.124	-0.649	-0.730	1.594	2.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
380	1R	4.523	-0.124	-23.068	-0.730	1.497	2.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
380	1S	11.091	-0.006	-0.649	-0.236	1.594	2.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
380	1T	4.523	-0.006	-23.068	-0.236	1.497	2.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
380	2	11.565	-0.098	-18.325	-0.762	2.174	3.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
380	7	11.648	-0.098	-17.638	-0.743	2.248	3.842	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

380	8	11.587	-0.098	-17.871	-0.748	2.233	3.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
381	1A	10.768	-0.110	-0.559	-0.697	3.971	0.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
381	1B	1.269	-0.110	-20.139	-0.697	3.940	0.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
381	1C	10.768	0.096	-0.559	0.354	3.971	1.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
381	1D	1.269	0.096	-20.139	0.354	3.940	1.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
381	1I	10.864	-0.091	-0.902	-0.628	3.915	0.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
381	1J	1.174	-0.091	-19.796	-0.628	3.995	0.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
381	1K	10.864	0.076	-0.902	0.286	3.915	1.729	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
381	1L	1.174	0.076	-19.796	0.286	3.995	1.729	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
381	1Q	9.798	-0.082	-0.421	-0.624	3.958	1.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
381	1R	2.239	-0.082	-20.277	-0.624	3.953	1.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
381	1S	9.798	0.067	-0.421	0.281	3.958	3.310	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
381	1T	2.239	0.067	-20.277	0.281	3.953	3.310	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
381	2	9.163	-0.010	-16.270	-0.301	5.704	1.830	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
381	7	9.172	-0.010	-15.666	-0.287	5.854	1.687	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
381	8	9.043	-0.010	-15.901	-0.284	5.797	1.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
382	1A	12.578	-0.136	-0.357	-0.935	4.759	3.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
382	1B	3.179	-0.136	-23.340	-0.935	4.941	3.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
382	1C	12.578	0.076	-0.357	-0.014	4.759	2.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
382	1D	3.179	0.076	-23.340	-0.014	4.941	2.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
382	1I	12.802	-0.104	-0.563	-0.879	4.729	3.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
382	1J	2.954	-0.104	-23.134	-0.879	4.971	3.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
382	1K	12.802	0.045	-0.563	-0.071	4.729	2.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
382	1L	2.954	0.045	-23.134	-0.071	4.971	2.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
382	1Q	11.154	-0.085	-0.657	-0.716	4.797	2.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
382	1R	4.602	-0.085	-23.040	-0.716	4.903	2.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
382	1S	11.154	0.026	-0.657	-0.234	4.797	2.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
382	1T	4.602	0.026	-23.040	-0.234	4.903	2.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
382	2	11.797	-0.044	-18.550	-0.751	6.896	3.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
382	7	11.861	-0.044	-17.816	-0.732	7.085	3.877	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
382	8	11.808	-0.044	-18.061	-0.737	7.049	3.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
383	1A	10.911	-0.052	-0.697	-0.708	0.258	0.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
383	1B	1.255	-0.052	-19.557	-0.708	0.190	0.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
383	1C	10.911	0.082	-0.697	0.359	0.258	1.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
383	1D	1.255	0.082	-19.557	0.359	0.190	1.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
383	1I	10.997	-0.034	-0.733	-0.679	0.204	0.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
383	1J	1.169	-0.034	-19.521	-0.679	0.244	0.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
383	1K	10.997	0.063	-0.733	0.330	0.204	1.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
383	1L	1.169	0.063	-19.521	0.330	0.244	1.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
383	1Q	9.935	-0.031	-0.550	-0.652	0.252	1.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
383	1R	2.231	-0.031	-19.704	-0.652	0.196	1.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
383	1S	9.935	0.060	-0.550	0.303	0.252	3.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
383	1T	2.231	0.060	-19.704	0.303	0.196	3.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
383	2	9.309	0.023	-16.016	-0.306	0.335	1.610	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
383	7	9.305	0.022	-15.368	-0.292	0.338	1.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
383	8	9.183	0.022	-15.610	-0.288	0.330	1.567	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
384	1A	12.665	-0.072	0.077	-0.924	0.210	3.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
384	1B	3.080	-0.072	-22.791	-0.924	0.330	3.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
384	1C	12.665	0.057	0.077	-0.019	0.210	2.125	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
384	1D	3.080	0.057	-22.791	-0.019	0.330	2.125	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
384	1I	12.808	-0.056	0.067	-0.906	0.160	3.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
384	1J	2.936	-0.056	-22.782	-0.906	0.380	3.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
384	1K	12.808	0.041	0.067	-0.038	0.160	2.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
384	1L	2.936	0.041	-22.782	-0.038	0.380	2.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
384	1Q	11.154	-0.041	-0.194	-0.712	0.231	2.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
384	1R	4.590	-0.041	-22.520	-0.712	0.309	2.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
384	1S	11.154	0.026	-0.194	-0.231	0.231	2.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
384	1T	4.590	0.026	-22.520	-0.231	0.309	2.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
384	2	11.904	-0.010	-17.922	-0.750	0.427	3.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
384	7	11.922	-0.010	-17.150	-0.728	0.418	3.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
384	8	11.866	-0.010	-17.389	-0.734	0.418	3.855	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
385	1A	10.977	-0.064	-0.662	-0.692	0.748	0.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
385	1B	1.166	-0.064	-19.701	-0.692	0.706	0.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
385	1C	10.977	0.036	-0.662	0.321	0.748	1.665	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
385	1D	1.166	0.036	-19.701	0.321</									

386	1J	3.092	-0.107	-23.210	-0.950	0.849	3.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
386	1K	12.688	0.036	0.083	-0.020	1.011	2.032	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
386	1L	3.092	0.036	-23.210	-0.020	0.849	2.032	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
386	1Q	11.199	-0.072	-0.300	-0.733	0.975	2.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
386	1R	4.582	-0.072	-22.827	-0.733	0.885	2.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
386	1S	11.199	0.000	-0.300	-0.237	0.975	2.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
386	1T	4.582	0.000	-22.827	-0.237	0.885	2.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
386	2	12.048	-0.047	-18.431	-0.773	1.332	3.731	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
386	7	12.010	-0.049	-17.560	-0.751	1.363	3.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
386	8	11.952	-0.050	-17.790	-0.756	1.354	3.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
387	1A	10.866	-0.097	-0.778	-0.666	0.078	0.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
387	1B	1.258	-0.097	-19.742	-0.666	0.244	0.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
387	1C	10.866	0.019	-0.778	0.275	0.078	1.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
387	1D	1.258	0.019	-19.742	0.275	0.244	1.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
387	1I	10.703	-0.134	-0.672	-0.745	0.146	0.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
387	1J	1.421	-0.134	-19.847	-0.745	0.176	0.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
387	1K	10.703	0.056	-0.672	0.353	0.146	1.716	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
387	1L	1.421	0.056	-19.847	0.353	0.176	1.716	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
387	1Q	9.803	-0.102	-0.514	-0.668	0.142	0.951	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
387	1R	2.321	-0.102	-20.005	-0.668	0.180	0.951	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
387	1S	9.803	0.024	-0.514	0.276	0.142	3.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
387	1T	2.321	0.024	-20.005	0.276	0.180	3.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
387	2	9.285	-0.057	-16.594	-0.343	0.178	2.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
387	7	9.278	-0.058	-15.800	-0.327	0.207	1.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
387	8	9.152	-0.057	-16.024	-0.323	0.206	1.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
388	1A	12.808	-0.141	-0.110	-0.916	0.019	3.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
388	1B	2.923	-0.141	-23.174	-0.916	0.329	3.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
388	1C	12.808	0.007	-0.110	-0.085	0.019	1.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
388	1D	2.923	0.007	-23.174	-0.085	0.329	1.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
388	1I	12.494	-0.177	-0.132	-0.982	0.123	3.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
388	1J	3.237	-0.177	-23.152	-0.982	0.226	3.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
388	1K	12.494	0.042	-0.132	-0.019	0.122	1.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
388	1L	3.237	0.042	-23.152	-0.019	0.226	1.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
388	1Q	11.136	-0.117	-0.416	-0.747	0.124	2.534	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
388	1R	4.594	-0.117	-22.869	-0.747	0.224	2.534	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
388	1S	11.136	-0.018	-0.416	-0.254	0.124	2.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
388	1T	4.594	-0.018	-22.869	-0.254	0.224	2.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
388	2	12.157	-0.094	-18.729	-0.804	0.191	3.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
388	7	12.069	-0.097	-17.800	-0.779	0.224	3.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
388	8	12.008	-0.097	-18.020	-0.784	0.223	3.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
389	1A	10.847	-0.097	-0.977	-0.624	0.077	0.604	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
389	1B	1.305	-0.097	-19.230	-0.624	0.156	0.604	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
389	1C	10.847	0.045	-0.977	0.235	0.077	1.657	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
389	1D	1.305	0.045	-19.230	0.235	0.156	1.657	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
389	1I	10.574	-0.136	-0.765	-0.762	0.001	0.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
389	1J	1.578	-0.136	-19.442	-0.762	0.078	0.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
389	1K	10.574	0.084	-0.765	0.374	0.001	1.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
389	1L	1.578	0.084	-19.442	0.374	0.078	1.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
389	1Q	9.806	-0.091	-0.567	-0.666	0.018	0.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
389	1R	2.346	-0.091	-19.640	-0.666	0.061	0.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
389	1S	9.806	0.039	-0.567	0.278	0.018	3.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
389	1T	2.346	0.039	-19.640	0.278	0.061	3.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
389	2	9.266	-0.045	-16.435	-0.345	0.020	2.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
389	7	9.270	-0.043	-15.594	-0.327	0.013	1.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
389	8	9.146	-0.042	-15.813	-0.323	0.017	1.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
390	1A	12.649	-0.144	-0.636	-0.897	0.128	3.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
390	1B	2.913	-0.144	-22.213	-0.897	0.184	3.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
390	1C	12.649	0.030	-0.636	-0.107	0.128	1.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
390	1D	2.913	0.030	-22.213	-0.107	0.184	1.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
390	1I	12.215	-0.201	-0.185	-1.019	0.005	3.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
390	1J	3.347	-0.201	-22.664	-1.019	0.051	3.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
390	1K	12.215	0.087	-0.185	0.015	0.005	1.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
390	1L	3.347	0.087	-22.664	0.015	0.051	1.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
390	1Q	10.972	-0.115	-0.474	-0.752	0.013	2.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
390	1R	4.590	-0.115	-22.375	-0.752	0.069	2.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
390	1S	10.972	0.001	-0.474	-0.252	0.013	2.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
390	1T	4.590	0.001	-22.375	-0.252	0.069	2.791	2.01						

391	2	9.137	-0.023	-16.585	-0.337	1.240	2.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
391	7	9.186	-0.017	-15.720	-0.318	1.241	1.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
391	8	9.061	-0.016	-15.931	-0.315	1.222	2.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
392	1A	12.590	-0.146	-0.947	-0.852	0.941	3.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
392	1B	3.053	-0.146	-21.842	-0.852	0.671	3.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
392	1C	12.590	0.074	-0.947	-0.147	0.941	2.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
392	1D	3.053	0.074	-21.842	-0.147	0.671	2.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
392	1I	12.266	-0.202	-0.319	-1.024	0.808	3.440	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
392	1J	3.376	-0.202	-22.469	-1.024	0.805	3.440	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
392	1K	12.266	0.131	-0.319	0.026	0.808	1.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
392	1L	3.376	0.131	-22.469	0.026	0.805	1.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
392	1Q	11.006	-0.106	-0.560	-0.743	0.840	2.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
392	1R	4.636	-0.106	-22.229	-0.743	0.773	2.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
392	1S	11.006	0.034	-0.560	-0.256	0.840	2.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
392	1T	4.636	0.034	-22.229	-0.256	0.773	2.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
392	2	12.236	-0.066	-18.457	-0.818	1.108	3.872	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
392	7	12.093	-0.060	-17.481	-0.786	1.158	3.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
392	8	12.029	-0.060	-17.676	-0.791	1.149	3.938	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
393	1A	10.592	-0.099	-1.617	-0.549	0.599	0.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
393	1B	1.546	-0.099	-18.710	-0.549	0.775	0.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
393	1C	10.592	0.076	-1.617	0.169	0.599	1.726	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
393	1D	1.546	0.076	-18.710	0.169	0.775	1.726	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
393	1I	10.289	-0.151	-1.149	-0.771	0.571	0.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
393	1J	1.849	-0.151	-19.178	-0.771	0.803	0.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
393	1K	10.289	0.128	-1.149	0.390	0.571	1.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
393	1L	1.849	0.128	-19.178	0.390	0.803	1.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
393	1Q	9.669	-0.090	-0.750	-0.642	0.672	0.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
393	1R	2.469	-0.090	-19.578	-0.642	0.702	0.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
393	1S	9.669	0.067	-0.750	0.262	0.672	3.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
393	1T	2.469	0.067	-19.578	0.262	0.702	3.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
393	2	9.058	-0.036	-16.529	-0.343	0.804	2.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
393	7	9.125	-0.029	-15.659	-0.323	0.910	1.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
393	8	8.995	-0.028	-15.850	-0.320	0.909	2.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
394	1A	12.741	-0.146	-1.689	-0.832	0.611	3.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
394	1B	3.012	-0.146	-21.205	-0.832	0.863	3.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
394	1C	12.741	0.066	-1.689	-0.166	0.611	2.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
394	1D	3.012	0.066	-21.205	-0.166	0.863	2.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
394	1I	12.297	-0.191	-0.622	-1.050	0.761	3.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
394	1J	3.456	-0.191	-22.272	-1.050	0.714	3.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
394	1K	12.297	0.112	-0.622	0.051	0.761	1.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
394	1L	3.456	0.112	-22.272	0.051	0.714	1.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
394	1Q	11.082	-0.106	-0.835	-0.744	0.718	2.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
394	1R	4.670	-0.106	-22.059	-0.744	0.757	2.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
394	1S	11.082	0.026	-0.835	-0.254	0.718	2.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
394	1T	4.670	0.026	-22.059	-0.254	0.757	2.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
394	2	12.125	-0.083	-18.337	-0.828	0.994	3.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
394	7	12.013	-0.073	-17.382	-0.792	1.047	3.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
394	8	11.949	-0.073	-17.563	-0.798	1.044	3.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
395	1A	10.409	-0.098	-1.987	-0.542	0.143	0.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
395	1B	1.792	-0.098	-18.131	-0.542	0.063	0.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
395	1C	10.409	0.046	-1.987	0.148	0.143	1.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
395	1D	1.792	0.046	-18.131	0.148	0.063	1.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
395	1I	10.113	-0.158	-1.418	-0.795	0.252	0.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
395	1J	2.088	-0.158	-18.700	-0.795	0.172	0.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
395	1K	10.113	0.106	-1.418	0.402	0.252	1.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
395	1L	2.088	0.106	-18.700	0.402	0.171	1.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
395	1Q	9.628	-0.097	-1.009	-0.662	0.078	1.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
395	1R	2.574	-0.097	-19.110	-0.662	0.002	1.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
395	1S	9.628	0.045	-1.009	0.268	0.078	3.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
395	1T	2.574	0.045	-19.110	0.268	0.002	3.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
395	2	8.954	-0.065	-16.293	-0.349	0.216	2.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
395	7	9.085	-0.054	-15.446	-0.331	0.158	1.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
395	8	8.957	-0.054	-15.611	-0.328	0.167	1.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
396	1A	12.389	-0.145	-1.920	-0.815	0.117	3.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
396	1B	3.250	-0.145	-20.947	-0.815									

397	1C	10.082	0.040	-2.645	0.095	0.239	1.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
397	1D	2.074	0.040	-17.623	0.095	0.095	1.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
397	1I	9.694	-0.221	-2.017	-0.784	0.382	0.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
397	1J	2.462	-0.221	-18.250	-0.784	0.048	0.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
397	1K	9.694	0.143	-2.017	0.386	0.382	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
397	1L	2.462	0.143	-18.250	0.386	0.048	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
397	1Q	9.416	-0.128	-1.315	-0.644	0.215	1.059	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
397	1R	2.740	-0.128	-18.953	-0.644	0.120	1.059	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
397	1S	9.416	0.050	-1.315	0.245	0.215	3.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
397	1T	2.740	0.050	-18.953	0.245	0.120	3.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
397	2	8.685	-0.096	-16.368	-0.352	0.273	2.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
397	7	8.920	-0.082	-15.555	-0.335	0.268	1.915	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
397	8	8.794	-0.082	-15.695	-0.333	0.268	2.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

398	1A	12.173	-0.226	-2.854	-0.735	0.281	4.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
398	1B	3.584	-0.226	-20.339	-0.735	0.097	4.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
398	1C	12.173	0.095	-2.854	-0.266	0.281	1.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
398	1D	3.584	0.095	-20.339	-0.266	0.097	1.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
398	1I	11.858	-0.488	-1.464	-1.030	0.231	7.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
398	1J	3.899	-0.488	-21.729	-1.030	0.147	7.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
398	1K	11.858	0.357	-1.464	0.029	0.231	1.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
398	1L	3.899	0.357	-21.729	0.029	0.147	1.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
398	1Q	10.851	-0.209	-1.415	-0.718	0.220	3.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
398	1R	4.906	-0.209	-21.779	-0.718	0.157	3.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
398	1S	10.851	0.077	-1.415	-0.283	0.220	1.731	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
398	1T	4.906	0.077	-21.779	-0.283	0.157	1.731	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
398	2	11.953	-0.144	-18.528	-0.830	0.307	3.842	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
398	7	11.923	-0.126	-17.592	-0.794	0.302	3.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
398	8	11.857	-0.127	-17.749	-0.800	0.303	3.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

399	1A	10.127	-0.093	-2.613	-0.478	0.649	0.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
399	1B	2.039	-0.093	-17.485	-0.478	0.794	0.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
399	1C	10.127	0.063	-2.613	0.100	0.649	1.760	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
399	1D	2.039	0.063	-17.485	0.100	0.794	1.760	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
399	1I	9.749	-0.198	-1.941	-0.769	0.505	0.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
399	1J	2.416	-0.198	-18.158	-0.769	0.938	0.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
399	1K	9.749	0.169	-1.941	0.391	0.505	1.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
399	1L	2.416	0.169	-18.158	0.391	0.938	1.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
399	1Q	9.475	-0.104	-1.247	-0.633	0.681	1.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
399	1R	2.690	-0.104	-18.851	-0.633	0.762	1.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
399	1S	9.475	0.075	-1.247	0.255	0.681	3.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
399	1T	2.690	0.075	-18.851	0.255	0.762	3.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
399	2	8.625	-0.065	-16.113	-0.329	1.145	1.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
399	7	8.897	-0.049	-15.356	-0.315	1.130	1.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
399	8	8.776	-0.050	-15.509	-0.313	1.120	1.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

400	1A	12.202	-0.198	-2.794	-0.720	0.809	4.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
400	1B	3.632	-0.198	-20.152	-0.720	0.986	4.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
400	1C	12.202	0.126	-2.794	-0.252	0.809	1.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
400	1D	3.632	0.126	-20.152	-0.252	0.986	1.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
400	1I	11.859	-0.462	-1.405	-1.027	0.868	7.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
400	1J	3.975	-0.462	-21.540	-1.027	0.927	7.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
400	1K	11.859	0.390	-1.405	0.056	0.868	1.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
400	1L	3.975	0.390	-21.540	0.056	0.927	1.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
400	1Q	10.859	-0.181	-1.323	-0.709	0.870	3.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
400	1R	4.975	-0.181	-21.622	-0.709	0.926	3.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
400	1S	10.859	0.109	-1.323	-0.263	0.870	1.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
400	1T	4.975	0.109	-21.622	-0.263	0.926	1.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
400	2	12.041	-0.100	-18.316	-0.792	1.503	3.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
400	7	12.031	-0.081	-17.427	-0.762	1.451	3.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
400	8	11.974	-0.083	-17.589	-0.768	1.444	3.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

401	1A	10.391	-0.054	-2.021	-0.515	0.303	0.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
401	1B	1.749	-0.054	-17.834	-0.515	0.089	0.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
401	1C	10.391	0.081	-2.021	0.164	0.303	1.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
401	1D	1.749	0.081	-17.834	0.164	0.089	1.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
401	1I	10.126	-0.108	-1.529	-0.765	0.413	0.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
401	1J	2.014	-0.108	-18.326	-0.765	0.021	0.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
401	1K	10.126	0.135	-1.529	0.413	0.413	1.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
401	1L	2.014	0.135	-18.326	0.413	0.021	1.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
401	1Q	9.639	-0.050	-1.064	-0.631	0.236	1.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
401	1R	2.501	-0.050	-18.791	-0.631	0.155	1.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
401	1S	9.639	0.077	-1.064	0.279	0.236	3.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
401	1T	2.501	0.077	-18.791	0.279	0.156	3.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
401	2	8.666	-0.011	-15.719	-0.285	0.069	1.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
401	7	8.920	0.012	-15.050	-0.280	0.075	1.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
401	8	8.804	0.011	-15.225	-0.278	0.061	1.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

402	1A	12.395	-0.098	-1.800	-0.781	0.375	3.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
402	1B	3.247	-0.098	-20.666	-0.781	0.163	3.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
402	1C	12.395	0.080	-1.800	-0.165	0.375	1.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
402	1D	3.247	0.080	-20.666	-0.165	0.163	1.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
402	1I	12.190	-0.159	-0.742	-1.052	0.250	4.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
402	1J	3.453	-0.159	-21.725	-1.052	0.289	4.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
402	1K	12.190	0.142	-0.742	0.105	0.250	0.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
402	1L	3.453	0.142	-21.725	0.105	0.289	0.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
402	1Q	10.933	-0.070	-0.799	-0.716	0.286	2.725	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
402	1R	4.709	-0.070	-21.667	-0.716	0.253	2.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

402	1S	10.933	0.053	-0.799	-0.230	0.286	2.606	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
402	1T	4.709	0.053	-21.667	-0.230	0.253	2.606	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
402	2	11.991	-0.040	-17.773	-0.740	0.008	3.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
402	7	11.952	-0.028	-16.964	-0.724	0.153	3.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
402	8	11.893	-0.030	-17.138	-0.730	0.147	3.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

403	1A	10.533	-0.126	-1.511	-0.539	2.689	0.612	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
403	1B	1.513	-0.126	-19.072	-0.539	2.502	0.612	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
403	1C	10.533	0.061	-1.511	0.185	2.689	1.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
403	1D	1.513	0.061	-19.072	0.185	2.502	1.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
403	1I	10.248	-0.185	-0.916	-0.752	2.707	0.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
403	1J	1.798	-0.185	-19.668	-0.752	2.484	0.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
403	1K	10.248	0.120	-0.916	0.399	2.707	1.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
403	1L	1.798	0.120	-19.668	0.399	2.484	1.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
403	1Q	9.639	-0.131	-0.591	-0.623	2.616	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
403	1R	2.407	-0.131	-19.992	-0.623	2.575	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
403	1S	9.639	0.066	-0.591	0.270	2.616	3.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
403	1T	2.407	0.066	-19.992	0.270	2.575	3.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
403	2	8.563	-0.054	-16.030	-0.258	3.166	1.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
403	7	8.816	-0.052	-15.457	-0.264	3.493	1.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
403	8	8.702	-0.051	-15.649	-0.262	3.461	1.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

404	1A	12.714	-0.186	-1.852	-0.813	3.362	3.273	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
404	1B	2.877	-0.186	-21.568	-0.813	3.097	3.273	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
404	1C	12.714	0.056	-1.852	-0.154	3.362	2.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
404	1D	2.877	0.056	-21.568	-0.154	3.097	2.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
404	1I	12.309	-0.244	-0.803	-1.018	3.213	3.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
404	1J	3.281	-0.244	-22.617	-1.018	3.246	3.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
404	1K	12.309	0.114	-0.803	0.050	3.213	1.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
404	1L	3.281	0.114	-22.617	0.050	3.246	1.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
404	1Q	11.050	-0.153	-1.066	-0.727	3.254	2.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
404	1R	4.541	-0.153	-22.354	-0.727	3.205	2.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
404	1S	11.050	0.023	-1.066	-0.241	3.254	2.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
404	1T	4.541	0.023	-22.354	-0.241	3.205	2.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
404	2	11.936	-0.100	-18.322	-0.719	4.299	3.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
404	7	11.898	-0.098	-17.586	-0.717	4.544	3.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
404	8	11.845	-0.098	-17.774	-0.723	4.522	4.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

405	1A	10.586	-0.133	-1.622	-0.555	2.775	0.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
405	1B	1.458	-0.133	-19.084	-0.555	2.997	0.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
405	1C	10.586	0.063	-1.622	0.198	2.775	1.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
405	1D	1.458	0.063	-19.084	0.198	2.997	1.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
405	1I	10.382	-0.180	-0.777	-0.741	2.819	0.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
405	1J	1.662	-0.180	-19.929	-0.741	2.953	0.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
405	1K	10.382	0.110	-0.777	0.384	2.819	1.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
405	1L	1.662	0.110	-19.929	0.384	2.953	1.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
405	1Q	9.639	-0.132	-0.650	-0.624	2.851	1.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
405	1R	2.405	-0.132	-20.056	-0.624	2.921	1.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
405	1S	9.639	0.062	-0.650	0.268	2.851	3.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
405	1T	2.405	0.062	-20.056	0.268	2.921	3.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
405	2	8.548	-0.050	-16.010	-0.240	3.929	1.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
405	7	8.814	-0.050	-15.497	-0.253	4.128	1.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
405	8	8.697	-0.049	-15.698	-0.250	4.072	1.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

406	1A	12.510	-0.178	-1.255	-0.827	3.393	3.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
406	1B	2.957	-0.178	-22.139	-0.827	3.665	3.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
406	1C	12.510	0.043	-1.255	-0.144	3.393	2.290	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
406	1D	2.957	0.043	-22.139	-0.144	3.665	2.290	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
406	1I	12.187	-0.242	-0.471	-1.010	3.519	3.404	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
406	1J	3.280	-0.242	-22.923	-1.010	3.539	3.404	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
406	1K	12.187	0.107	-0.471	0.039	3.519	1.977	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
406	1L	3.280	0.107	-22.923	0.039	3.539	1.977	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
406	1Q	10.925	-0.152	-0.855	-0.729	3.493	2.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
406	1R	4.542	-0.152	-22.540	-0.729	3.565	2.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
406	1S	10.925	0.017	-0.855	-0.242	3.493	2.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
406	1T	4.542	0.017	-22.540	-0.242	3.565	2.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
406	2	11.758	-0.100	-18.205	-0.702	4.924	4.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
406	7	11.762	-0.100	-17.517	-0.708	5.105	4.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
406	8	11.710	-0.100	-17.721	-0.714	5.074	4.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

407	1A	10.830	-0.075	-1.044	-0.601	0.152	0.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
407	1B	1.268	-0.075	-19.174	-0.601	0.062	0.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
407	1C	10.830	0.057	-1.044	0.244	0.152	1.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
407	1D	1.268	0.057	-19.174	0.244	0.062	1.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
407	1I	10.573	-0.119	-0.937	-0.739	0.079	0.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
407	1J	1.525	-0.119	-19.282	-0.739	0.011	0.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
407	1K	10.573	0.101	-0.937	0.383	0.079	1.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
407	1L	1.525	0.101	-19.282	0.383	0.011	1.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
407	1Q	9.788	-0.069	-0.685	-0.643	0.061	1.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
407	1R	2.310	-0.069	-19.534	-0.643	0.030	1.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
407	1S	9.788	0.051	-0.685	0.287	0.061	3.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
407	1T	2.310	0.051	-19.534	0.287	0.030	3.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
407	2	8.541	-0.015	-15.455	-0.221	0.107	1.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
407	7	8.828	-0.015	-15.019	-0.243	0.036	1.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
407	8	8.717	-0.014	-15.235	-0.239	0.033	1.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

408	1A	12.631	-0.123	-0.616	-0.866	0.211	3.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
408	1B	2.854	-0.123	-22.131	-0.866	0.095	3.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
408	1C	12.631	0.050	-0.616	-0.091	0.211	1.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
408	1D	2.854	0.050	-22.131	-0.091	0.095	1.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
408	1I	12.189	-0.185	-0.325	-0.991	0.081	3.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
408	1J	3.297	-0.185	-22.423	-0.991	0.035	3.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
408	1K	12.189	0.113	-0.325	0.034	0.081	1.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
408	1L	3.297	0.113	-22.423	0.034	0.035	1.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
408	1Q	10.937	-0.095	-0.503	-0.723	0.098	2.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
408	1R	4.548	-0.095	-22.244	-0.723	0.018	2.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
408	1S	10.937	0.022	-0.503	-0.234	0.098	2.827	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
408	1T	4.548	0.022	-22.244	-0.234	0.018	2.827	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
408	2	11.644	-0.051	-17.430	-0.656	0.124	4.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
408	7	11.695	-0.051	-16.861	-0.676	0.037	4.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
408	8	11.642	-0.051	-17.069	-0.682	0.038	4.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

409	1A	10.888	-0.069	-0.776	-0.643	0.094	0.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
409	1B	1.191	-0.069	-19.557	-0.643	0.071	0.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
409	1C	10.888	0.043	-0.776	0.288	0.094	1.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
409	1D	1.191	0.043	-19.557	0.288	0.071	1.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
409	1I	10.734	-0.107	-0.713	-0.721	0.019	0.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
409	1J	1.345	-0.107	-19.621	-0.721	0.003	0.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
409	1K	10.734	0.081	-0.713	0.366	0.019	1.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
409	1L	1.345	0.081	-19.621	0.366	0.003	1.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
409	1Q	9.842	-0.068	-0.555	-0.643	0.027	1.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
409	1R	2.237	-0.068	-19.778	-0.643	0.004	1.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
409	1S	9.842	0.042	-0.555	0.288	0.027	3.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
409	1T	2.237	0.042	-19.778	0.288	0.004	3.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
409	2	8.402	-0.015	-15.206	-0.187	0.112	1.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
409	7	8.738	-0.017	-14.913	-0.221	0.058	1.304	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
409	8	8.607	-0.017	-15.130	-0.218	0.056	1.410	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

410	1A	12.830	-0.107	-0.074	-0.894	0.147	3.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
410	1B	2.909	-0.107	-22.969	-0.894	0.160	3.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
410	1C	12.830	0.029	-0.074	-0.066	0.147	1.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
410	1D	2.909	0.029	-22.969	-0.066	0.160	1.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
410	1I	12.529	-0.147	-0.123	-0.956	0.043	3.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
410	1J	3.210	-0.147	-22.920	-0.956	0.056	3.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
410	1K	12.529	0.069	-0.123	-0.004	0.043	2.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
410	1L	3.210	0.069	-22.920	-0.004	0.056	2.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
410	1Q	11.134	-0.084	-0.376	-0.723	0.040	2.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
410	1R	4.605	-0.084	-22.667	-0.723	0.053	2.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
410	1S	11.134	0.005	-0.376	-0.237	0.040	2.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
410	1T	4.605	0.005	-22.667	-0.237	0.053	2.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
410	2	11.480	-0.049	-17.127	-0.613	0.165	4.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
410	7	11.638	-0.052	-16.722	-0.651	0.099	4.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
410	8	11.584	-0.053	-16.943	-0.656	0.098	4.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

411	1A	10.978	-0.063	-0.647	-0.688	0.022	0.505	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
411	1B	1.151	-0.063	-19.754	-0.688	0.034	0.505	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
411	1C	10.978	0.036	-0.647	0.327	0.022	1.666	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
411	1D	1.151	0.036	-19.754	0.327	0.034	1.666	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
411	1I	10.910	-0.081	-0.659	-0.710	0.011	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
411	1J	1.220	-0.081	-19.742	-0.710	0.002	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
411	1K	10.910	0.054	-0.659	0.350	0.011	1.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
411	1L	1.220	0.054	-19.742	0.350	0.002	1.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
411	1Q	9.910	-0.062	-0.533	-0.653	0.012	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
411	1R	2.219	-0.062	-19.868	-0.653	0.000	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
411	1S	9.910	0.035	-0.533	0.292	0.012	3.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
411	1T	2.219	0.035	-19.868	0.292	0.000	3.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
411	2	8.284	-0.009	-14.888	-0.160	0.133	1.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
411	7	8.662	-0.012	-14.721	-0.206	0.083	1.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
411	8	8.539	-0.012	-14.955	-0.202	0.084	1.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

412	1A	12.808	-0.085	0.006	-0.917	0.093	3.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
412	1B	2.921	-0.085	-23.147	-0.917	0.119	3.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
412	1C	12.808	0.010	0.006	-0.046	0.093	1.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
412	1D	2.921	0.010	-23.147	-0.046	0.120	1.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
412	1I	12.701	-0.102	0.011	-0.934	0.051	3.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
412	1J	3.027	-0.102	-23.153	-0.934	0.077	3.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
412	1K	12.701	0.027	0.011	-0.029	0.051	2.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
412	1L	3.027	0.027	-23.153	-0.029	0.077	2.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
412	1Q	11.172	-0.068	-0.339	-0.725	0.026	2.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
412	1R	4.557	-0.068	-22.803	-0.725	0.052	2.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
412	1S	11.172	-0.007	-0.339	-0.239	0.026	2.821	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
412	1T	4.557	-0.007	-22.803	-0.239	0.052	2.821	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
412	2	11.266	-0.042	-16.849	-0.575	0.174	4.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
412	7	11.532	-0.047	-16.615	-0.630	0.110	4.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
412	8	11.475	-0.048	-16.840	-0.635	0.111	4.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

413	1A	10.860	-0.079	-0.712	-0.723	0.004	0.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
413	1B	1.266	-0.079	-19.684	-0.723	0.050	0.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
413	1C	10.860	0.055	-0.712	0.350	0.004	1.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
413	1D	1.266	0.055	-19.684	0.350	0.050	1.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
413	1I	10.958	-0.060	-0.719	-0.694	0.037	0.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
413	1J	1.169	-0.060	-19.677	-0.694	0.009	0.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
413	1K	10.958	0.036	-0.719	0.321	0.037	1.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01

413	1Q	9.883	-0.059	-0.575	-0.669	0.000	1.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
413	1R	2.244	-0.059	-19.821	-0.669	0.046	1.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
413	1S	9.883	0.035	-0.575	0.296	0.000	3.116	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
413	1T	2.244	0.035	-19.821	0.296	0.046	3.116	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
413	2	8.149	0.009	-14.562	-0.142	0.068	0.808	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
413	7	8.579	-0.004	-14.512	-0.198	0.026	1.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
413	8	8.451	-0.004	-14.747	-0.194	0.030	1.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
414	1A	12.595	-0.101	-0.029	-0.943	0.085	3.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
414	1B	3.050	-0.101	-22.917	-0.943	0.047	3.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
414	1C	12.595	0.027	-0.029	-0.028	0.085	2.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
414	1D	3.050	0.027	-22.917	-0.028	0.047	2.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
414	1I	12.761	-0.083	0.025	-0.919	0.121	3.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
414	1J	2.885	-0.083	-22.971	-0.919	0.083	3.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
414	1K	12.761	0.010	0.025	-0.052	0.121	2.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
414	1L	2.885	0.010	-22.971	-0.052	0.083	2.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
414	1Q	11.110	-0.067	-0.285	-0.728	0.060	2.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
414	1R	4.535	-0.067	-22.662	-0.728	0.022	2.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
414	1S	11.110	-0.007	-0.285	-0.243	0.060	2.880	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
414	1T	4.535	-0.007	-22.662	-0.243	0.022	2.880	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
414	2	10.971	-0.032	-16.329	-0.545	0.133	4.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
414	7	11.334	-0.041	-16.261	-0.614	0.070	4.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
414	8	11.272	-0.042	-16.492	-0.619	0.068	4.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
415	1A	10.707	-0.124	-0.546	-0.712	3.753	0.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
415	1B	1.281	-0.124	-20.156	-0.712	3.793	0.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
415	1C	10.707	0.082	-0.546	0.348	3.753	1.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
415	1D	1.281	0.082	-20.156	0.348	3.793	1.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
415	1I	10.811	-0.105	-0.891	-0.640	3.807	0.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
415	1J	1.177	-0.105	-19.811	-0.640	3.739	0.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
415	1K	10.811	0.062	-0.891	0.276	3.807	1.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
415	1L	1.177	0.062	-19.811	0.276	3.739	1.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
415	1Q	9.740	-0.098	-0.424	-0.640	3.768	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
415	1R	2.248	-0.098	-20.278	-0.640	3.778	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
415	1S	9.740	0.055	-0.424	0.275	3.768	3.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
415	1T	2.248	0.055	-20.278	0.275	3.778	3.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
415	2	8.030	-0.006	-14.571	-0.122	4.790	0.865	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
415	7	8.478	-0.015	-14.644	-0.184	5.196	1.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
415	8	8.356	-0.014	-14.886	-0.181	5.143	1.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
416	1A	12.529	-0.149	-0.303	-0.954	4.666	3.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
416	1B	3.164	-0.149	-23.393	-0.954	4.486	3.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
416	1C	12.529	0.057	-0.303	-0.025	4.666	2.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
416	1D	3.164	0.057	-23.393	-0.025	4.486	2.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
416	1I	12.744	-0.118	-0.546	-0.893	4.695	3.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
416	1J	2.949	-0.118	-23.150	-0.893	4.457	3.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
416	1K	12.744	0.025	-0.546	-0.086	4.695	2.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
416	1L	2.949	0.025	-23.150	-0.086	4.457	2.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
416	1Q	11.107	-0.101	-0.641	-0.732	4.629	2.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
416	1R	4.586	-0.101	-23.055	-0.732	4.523	2.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
416	1S	11.107	0.009	-0.641	-0.246	4.629	2.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
416	1T	4.586	0.009	-23.055	-0.246	4.523	2.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
416	2	10.752	-0.039	-16.345	-0.531	6.352	4.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
416	7	11.178	-0.051	-16.444	-0.608	6.594	4.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
416	8	11.116	-0.051	-16.677	-0.613	6.561	4.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
417	1A	10.643	-0.144	-0.681	-0.734	1.308	0.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
417	1B	1.415	-0.144	-19.974	-0.734	1.317	0.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
417	1C	10.643	0.061	-0.681	0.360	1.308	1.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
417	1D	1.415	0.061	-19.974	0.360	1.317	1.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
417	1I	10.906	-0.106	-0.777	-0.646	1.245	0.671	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
417	1J	1.152	-0.106	-19.878	-0.646	1.380	0.671	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
417	1K	10.906	0.024	-0.777	0.272	1.245	1.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
417	1L	1.152	0.024	-19.878	0.272	1.380	1.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
417	1Q	9.779	-0.117	-0.422	-0.653	1.311	1.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
417	1R	2.279	-0.117	-20.233	-0.653	1.314	1.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
417	1S	9.779	0.034	-0.422	0.278	1.311	3.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
417	1T	2.279	0.034	-20.233	0.278	1.314	3.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
417	2	7.966	-0.032	-14.332	-0.120	1.741	0.901	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
417	7	8.464	-0.043	-14.491	-0.186	1.847	1.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
417	8	8.329	-0.042	-14.724	-0.183	1.822	1.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
418	1A	12.407	-0.198	-0.395	-0.973	1.627	3.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
418	1B	3.168	-0.198	-23.268	-0.973	1.725	3.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
418	1C	12.407	0.049	-0.395	-0.018	1.627	2.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
418	1D	3.168	0.049	-23.268	-0.018	1.725	2.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
418	1I	12.787	-0.146	-0.363	-0.910	1.531	3.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
418	1J	2.787	-0.146	-23.300	-0.910	1.822	3.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
418	1K	12.787	-0.003	-0.363	-0.082	1.531	1.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
418	1L	2.787	-0.003	-23.300	-0.082	1.822	1.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
418	1Q	11.064	-0.135	-0.607	-0.746	1.629	2.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
418	1R	4.510	-0.135	-23.057	-0.746	1.724	2.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
418	1S	11.064	-0.014	-0.607	-0.246	1.629	2.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
418	1T	4.510	-0.014	-23.057	-0.246	1.724	2.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
418	2	10.637	-0.075	-16.254	-0.528	2.209	4.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
419	1A	10.553	-0.126	-0.843	-0.746	0.063	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
419	1B	1.529	-0.126	-19.466	-0.746	0.017	0.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
419	1C	10.553	0.096	-0.843	0.375	0.063	1.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
419	1D	1.529	0.096	-19.466	0.375	0.017	1.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
419	1I	10.794	-0.086	-1.105	-0.612	0.121	0.564	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
419	1J	1.288	-0.086	-19.204	-0.612	0.075	0.564	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
419	1K	10.794	0.055	-1.105	0.241	0.121	1.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
419	1L	1.288	0.055	-19.204	0.241	0.075	1.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
419	1Q	9.767	-0.079	-0.676	-0.653	0.035	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
419	1R	2.314	-0.079	-19.633	-0.653	0.012	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
419	1S	9.767	0.048	-0.676	0.283	0.035	3.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
419	1T	2.314	0.048	-19.633	0.283	0.012	3.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
419	2	7.862	0.006	-13.864	-0.110	0.029	0.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
419	7	8.411	-0.009	-14.092	-0.181	0.003	0.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
419	8	8.278	-0.009	-14.320	-0.177	0.004	1.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
420	1A	12.249	-0.191	-0.191	-1.003	0.064	3.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
420	1B	3.335	-0.191	-22.619	-1.003	0.010	3.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
420	1C	12.249	0.104	-0.191	0.026	0.064	1.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
420	1D	3.335	0.104	-22.619	0.026	0.010	1.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
420	1I	12.654	-0.130	-0.622	-0.880	0.200	3.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
420	1J	2.931	-0.130	-22.187	-0.880	0.127	3.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
420	1K	12.654	0.044	-0.622	-0.097	0.200	1.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
420	1L	2.931	0.044	-22.187	-0.097	0.127	1.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
420	1Q	10.975	-0.102	-0.459	-0.736	0.080	2.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
420	1R	4.609	-0.102	-22.351	-0.736	0.006	2.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
420	1S	10.975	0.016	-0.459	-0.241	0.080	2.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
420	1T	4.609	0.016	-22.351	-0.241	0.006	2.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
420	2	10.407	-0.032	-15.367	-0.501	0.013	4.166	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
420	7	10.973	-0.044	-15.639	-0.589	0.014	4.081	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
420	8	10.908	-0.044	-15.867	-0.595	0.017	4.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
421	1A	10.370	-0.150	-1.111	-0.762	0.136	0.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
421	1B	1.724	-0.150	-19.200	-0.762	0.130	0.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
421	1C	10.370	0.115	-1.111	0.392	0.136	1.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
421	1D	1.724	0.115	-19.200	0.392	0.130	1.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
421	1I	10.637	-0.098	-1.521	-0.563	0.130	0.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
421	1J	1.456	-0.098	-18.790	-0.563	0.125	0.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
421	1K	10.637	0.063	-1.521	0.194	0.130	1.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
421	1L	1.456	0.063	-18.790	0.194	0.125	1.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
421	1Q	9.688	-0.089	-0.821	-0.643	0.055	1.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
421	1R	2.405	-0.089	-19.490	-0.643	0.050	1.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
421	1S	9.688	0.054	-0.821	0.274	0.055	3.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
421	1T	2.405	0.054	-19.490	0.274	0.050	3.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
421	2	7.686	0.002	-13.531	-0.096	0.018	0.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
421	7	8.301	-0.012	-13.897	-0.172	0.008	0.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
421	8	8.163	-0.012	-14.118	-0.169	0.008	1.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
422	1A	12.237	-0.193	-0.435	-1.040	0.017	3.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
422	1B	3.395	-0.193	-22.563	-1.040	0.007	3.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
422	1C	12.237	0.104	-0.435	0.063	0.017	1.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
422	1D	3.395	0.104	-22.563	0.063	0.007	1.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
422	1I	12.632	-0.144	-1.133	-0.842	0.150	3.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
422	1J	2.999	-0.144	-21.864	-0.842	0.160	3.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
422	1K	12.632	0.055	-1.133	-0.135	0.150	1.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
422	1L	2.999	0.055	-21.864	-0.135	0.160	1.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
422	1Q	10.989	-0.107	-0.683	-0.737	0.028	2.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
422	1R	4.642	-0.107	-22.314	-0.737	0.038	2.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
422	1S	10.989	0.017	-0.683	-0.240	0.028	2.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
422	1T	4.642	0.017	-22.314	-0.240	0.038	2.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
422	2	10.138	-0.035	-14.988	-0.485	0.024	4.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
422	7	10.813	-0.047	-15.446	-0.580	0.016	4.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
422	8	10.754	-0.048	-15.675	-0.586	0.015	4.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
423	1A	10.089	-0.147	-1.587	-0.776	0.204	0.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
423	1B	2.033	-0.147	-18.804	-0.776	0.233	0.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
423	1C	10.089	0.113	-1.587	0.407	0.204	1.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
423	1D	2.033	0.113	-18.804	0.407	0.233	1.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
423	1I	10.389	-0.090	-2.091	-0.522	0.097	0.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
423	1J	1.733	-0.090	-18.300	-0.522	0.125	0.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
423	1K	10.389	0.056	-2.091	0.153	0.097	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
423	1L	1.733	0.056	-18.300	0.153	0.126	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
423	1Q	9.570	-0.086	-1.077	-0.637	0.048	1.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
423	1R	2.552	-0.086	-19.315	-0.637	0.077	1.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
423	1S	9.570	0.052	-1.077	0.268	0.048	3.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
423	1T	2.552	0.052	-19.315	0.268	0.076	3.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
423	2	7.552	0.002	-13.303	-0.086	0.034	0.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
423	7	8.226	-0.011	-13.768	-0.166	0.029	0.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
423	8	8.096	-0.011	-13.993	-0.163	0.033	0.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
424	1A	12.235	-0.191	-0.930	-1.066	0.047	4.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
424	1B	3.468	-0.191	-22.192	-1.066	0.018	4.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
424	1C	12.235	0.104	-0.930	0.090	0.047	0.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
424	1D	3.468	0.104	-22.192	0.090	0.018	0.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
424	1I	12.476	-0.133	-2.022	-0.792	0.084	3.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
424	1J	3.227	-0.133	-21.100	-0.7									

424	1K	12.476	0.046	-2.022	-0.184	0.084	1.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
424	1L	3.227	0.046	-21.100	-0.184	0.149	1.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
424	1Q	10.977	-0.103	-1.018	-0.731	0.009	2.748	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
424	1R	4.727	-0.103	-22.103	-0.731	0.056	2.748	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
424	1S	10.977	0.016	-1.018	-0.245	0.009	2.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
424	1T	4.727	0.016	-22.103	-0.245	0.056	2.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
424	2	9.914	-0.036	-14.647	-0.473	0.040	4.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
424	7	10.696	-0.047	-15.277	-0.572	0.041	4.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
424	8	10.633	-0.048	-15.500	-0.578	0.043	4.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
425	1A	9.698	-0.189	-2.238	-0.765	0.223	0.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
425	1B	2.430	-0.189	-18.174	-0.765	0.200	0.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
425	1C	9.698	0.160	-2.238	0.397	0.222	1.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
425	1D	2.430	0.160	-18.174	0.397	0.201	1.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
425	1I	10.084	-0.091	-2.772	-0.474	0.078	0.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
425	1J	2.043	-0.091	-17.640	-0.474	0.056	0.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
425	1K	10.084	0.061	-2.772	0.106	0.078	1.745	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
425	1L	2.043	0.061	-17.640	0.106	0.056	1.745	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
425	1Q	9.415	-0.094	-1.384	-0.623	0.063	1.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
425	1R	2.712	-0.094	-19.028	-0.623	0.041	1.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
425	1S	9.415	0.064	-1.384	0.255	0.063	3.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
425	1T	2.712	0.064	-19.028	0.255	0.041	3.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
425	2	7.414	0.004	-13.113	-0.080	0.021	0.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
425	7	8.156	-0.007	-13.675	-0.162	0.019	0.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
425	8	8.026	-0.007	-13.907	-0.159	0.022	0.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
426	1A	11.841	-0.450	-1.632	-1.016	0.062	7.164	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
426	1B	3.867	-0.450	-21.524	-1.016	0.016	7.164	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
426	1C	11.841	0.369	-1.632	0.043	0.059	1.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
426	1D	3.867	0.369	-21.524	0.043	0.018	1.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
426	1I	12.176	-0.198	-2.864	-0.717	0.109	4.032	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
426	1J	3.532	-0.198	-20.292	-0.717	0.065	4.032	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
426	1K	12.176	0.116	-2.864	-0.256	0.108	1.284	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
426	1L	3.532	0.116	-20.292	-0.256	0.066	1.284	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
426	1Q	10.819	-0.175	-1.382	-0.701	0.051	3.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
426	1R	4.889	-0.175	-21.774	-0.701	0.007	3.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
426	1S	10.819	0.094	-1.382	-0.272	0.050	1.780	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
426	1T	4.889	0.094	-21.774	-0.272	0.008	1.780	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
426	2	9.719	-0.034	-14.359	-0.466	0.025	4.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
426	7	10.597	-0.044	-15.137	-0.567	0.027	4.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
426	8	10.534	-0.045	-15.361	-0.573	0.028	4.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
427	1A	10.085	-0.146	-1.579	-0.776	0.235	0.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
427	1B	2.029	-0.146	-18.801	-0.776	0.203	0.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
427	1C	10.085	0.113	-1.579	0.407	0.235	1.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
427	1D	2.029	0.113	-18.801	0.407	0.204	1.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
427	1I	10.386	-0.090	-2.078	-0.522	0.127	0.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
427	1J	1.728	-0.090	-18.302	-0.522	0.096	0.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
427	1K	10.386	0.056	-2.078	0.153	0.127	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
427	1L	1.728	0.056	-18.302	0.153	0.096	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
427	1Q	9.567	-0.086	-1.069	-0.637	0.078	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
427	1R	2.547	-0.086	-19.311	-0.637	0.047	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
427	1S	9.567	0.052	-1.069	0.268	0.078	3.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
427	1T	2.547	0.052	-19.311	0.268	0.047	3.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
427	2	7.557	0.002	-13.310	-0.086	0.036	0.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
427	7	8.232	-0.011	-13.776	-0.166	0.031	0.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
427	8	8.101	-0.011	-14.001	-0.163	0.034	0.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
428	1A	12.225	-0.190	-0.924	-1.066	0.019	4.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
428	1B	3.459	-0.190	-22.186	-1.066	0.049	4.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
428	1C	12.225	0.103	-0.924	0.090	0.019	0.934	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
428	1D	3.459	0.103	-22.186	0.090	0.049	0.934	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
428	1I	12.467	-0.132	-2.016	-0.792	0.150	3.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
428	1J	3.217	-0.132	-21.093	-0.792	0.082	3.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
428	1K	12.467	0.046	-2.016	-0.184	0.150	1.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
428	1L	3.217	0.046	-21.093	-0.184	0.082	1.969	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
428	1Q	10.967	-0.102	-1.013	-0.731	0.057	2.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
428	1R	4.717	-0.102	-22.097	-0.731	0.011	2.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
428	1S	10.967	0.016	-1.013	-0.245	0.057	2.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
428	1T	4.717	0.016	-22.097	-0.245	0.011	2.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
428	2	9.919	-0.036	-14.647	-0.473	0.043	4.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
428	7	10.697	-0.047	-15.285	-0.572	0.044	4.119	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
428	8	10.633	-0.048	-15.508	-0.578	0.046	4.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
429	1A	10.367	-0.150	-1.114	-0.762	0.130	0.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
429	1B	1.717	-0.150	-19.199	-0.762	0.135	0.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
429	1C	10.367	0.115	-1.114	0.392	0.130	1.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
429	1D	1.717	0.115	-19.199	0.392	0.135	1.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
429	1I	10.635	-0.098	-1.525	-0.563	0.125	0.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
429	1J	1.449	-0.098	-18.787	-0.563	0.130	0.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
429	1K	10.635	0.063	-1.525	0.194	0.125	1.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
429	1L	1.449	0.063	-18.787	0.194	0.130	1.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
429	1Q	9.685	-0.089	-0.823	-0.643	0.049	1.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
429	1R	2.400	-0.089	-19.489	-0.643	0.054	1.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
429	1S	9.685	0.054	-0.823	0.274	0.049	3.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.0

429	8	8.162	-0.012	-14.117	-0.169	0.008	1.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
430	1A	12.240	-0.193	-0.438	-1.040	0.006	3.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
430	1B	3.394	-0.193	-22.563	-1.040	0.017	3.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
430	1C	12.240	0.104	-0.438	0.063	0.006	1.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
430	1D	3.394	0.104	-22.563	0.063	0.017	1.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
430	1I	12.637	-0.144	-1.139	-0.842	0.160	3.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
430	1J	2.997	-0.144	-21.862	-0.842	0.149	3.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
430	1K	12.637	0.055	-1.139	-0.135	0.160	1.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
430	1L	2.997	0.055	-21.862	-0.135	0.149	1.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
430	1Q	10.992	-0.107	-0.686	-0.737	0.038	2.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
430	1R	4.642	-0.107	-22.315	-0.737	0.028	2.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
430	1S	10.992	0.017	-0.686	-0.240	0.038	2.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
430	1T	4.642	0.017	-22.315	-0.240	0.028	2.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
430	2	10.132	-0.035	-14.987	-0.486	0.024	4.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
430	7	10.812	-0.047	-15.452	-0.580	0.016	4.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
430	8	10.747	-0.048	-15.674	-0.586	0.015	4.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
431	1A	10.553	-0.126	-0.848	-0.746	0.016	0.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
431	1B	1.530	-0.126	-19.463	-0.746	0.062	0.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
431	1C	10.553	0.096	-0.848	0.375	0.016	1.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
431	1D	1.530	0.096	-19.463	0.375	0.062	1.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
431	1I	10.799	-0.086	-1.107	-0.612	0.076	0.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
431	1J	1.284	-0.086	-19.204	-0.612	0.121	0.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
431	1K	10.799	0.055	-1.107	0.241	0.076	1.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
431	1L	1.284	0.055	-19.204	0.241	0.121	1.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
431	1Q	9.769	-0.079	-0.678	-0.654	0.011	1.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
431	1R	2.315	-0.079	-19.633	-0.654	0.034	1.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
431	1S	9.769	0.048	-0.678	0.283	0.011	3.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
431	1T	2.315	0.048	-19.633	0.283	0.034	3.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
431	2	7.863	0.006	-13.873	-0.110	0.029	0.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
431	7	8.412	-0.009	-14.100	-0.181	0.003	0.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
431	8	8.279	-0.009	-14.321	-0.177	0.003	1.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
432	1A	12.249	-0.190	-0.197	-1.003	0.009	3.402	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
432	1B	3.335	-0.190	-22.611	-1.003	0.063	3.402	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
432	1C	12.249	0.104	-0.197	0.026	0.009	1.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
432	1D	3.335	0.104	-22.611	0.026	0.063	1.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
432	1I	12.653	-0.130	-0.623	-0.880	0.127	3.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
432	1J	2.930	-0.130	-22.185	-0.880	0.199	3.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
432	1K	12.653	0.044	-0.623	-0.097	0.127	1.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
432	1L	2.930	0.044	-22.185	-0.097	0.199	1.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
432	1Q	10.975	-0.102	-0.461	-0.736	0.007	2.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
432	1R	4.609	-0.102	-22.348	-0.736	0.079	2.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
432	1S	10.975	0.016	-0.461	-0.241	0.007	2.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
432	1T	4.609	0.016	-22.348	-0.241	0.079	2.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
432	2	10.402	-0.032	-15.368	-0.501	0.014	4.164	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
432	7	10.974	-0.044	-15.640	-0.589	0.013	4.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
432	8	10.909	-0.045	-15.868	-0.595	0.016	4.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
433	1A	10.643	-0.144	-0.689	-0.734	1.322	0.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
433	1B	1.415	-0.144	-19.981	-0.734	1.312	0.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
433	1C	10.643	0.061	-0.689	0.359	1.322	1.827	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
433	1D	1.415	0.061	-19.981	0.359	1.312	1.827	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
433	1I	10.906	-0.106	-0.784	-0.647	1.385	0.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
433	1J	1.152	-0.106	-19.885	-0.647	1.249	0.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
433	1K	10.906	0.024	-0.784	0.272	1.385	1.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
433	1L	1.152	0.024	-19.885	0.272	1.249	1.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
433	1Q	9.779	-0.117	-0.430	-0.653	1.319	1.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
433	1R	2.279	-0.117	-20.240	-0.653	1.315	1.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
433	1S	9.779	0.034	-0.430	0.278	1.319	3.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
433	1T	2.279	0.034	-20.240	0.278	1.315	3.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
433	2	7.972	-0.032	-14.339	-0.121	1.747	0.901	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
433	7	8.464	-0.043	-14.492	-0.186	1.853	1.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
433	8	8.329	-0.042	-14.731	-0.183	1.827	1.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
434	1A	12.402	-0.198	-0.397	-0.973	1.729	3.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
434	1B	3.163	-0.198	-23.269	-0.973	1.632	3.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
434	1C	12.402	0.049	-0.397	-0.018	1.729	2.029	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
434	1D	3.163	0.049	-23.269	-0.018	1.632	2.029	2.01	2.01	4.52				

435	1I	10.808	-0.105	-0.901	-0.640	3.719	0.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
435	1J	1.179	-0.105	-19.814	-0.640	3.787	0.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
435	1K	10.808	0.062	-0.901	0.275	3.719	1.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
435	1L	1.179	0.062	-19.814	0.275	3.787	1.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
435	1Q	9.739	-0.098	-0.431	-0.640	3.758	1.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
435	1R	2.249	-0.098	-20.284	-0.640	3.748	1.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
435	1S	9.739	0.055	-0.431	0.275	3.758	3.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
435	1T	2.249	0.055	-20.284	0.275	3.748	3.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
435	2	8.031	-0.006	-14.579	-0.122	4.764	0.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
435	7	8.479	-0.015	-14.652	-0.184	5.168	1.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
435	8	8.356	-0.014	-14.894	-0.181	5.115	1.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

436	1A	12.527	-0.149	-0.313	-0.954	4.456	3.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
436	1B	3.168	-0.149	-23.399	-0.954	4.636	3.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
436	1C	12.527	0.056	-0.313	-0.025	4.456	2.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
436	1D	3.168	0.056	-23.399	-0.025	4.636	2.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
436	1I	12.744	-0.118	-0.548	-0.893	4.427	3.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
436	1J	2.951	-0.118	-23.164	-0.893	4.665	3.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.03
436	1K	12.744	0.025	-0.548	-0.086	4.427	2.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
436	1L	2.951	0.025	-23.164	-0.086	4.665	2.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
436	1Q	11.106	-0.102	-0.649	-0.732	4.493	2.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
436	1R	4.588	-0.102	-23.063	-0.732	4.599	2.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
436	1S	11.106	0.008	-0.649	-0.246	4.493	2.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
436	1T	4.588	0.008	-23.063	-0.246	4.599	2.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
436	2	10.745	-0.040	-16.357	-0.531	6.308	4.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
436	7	11.171	-0.051	-16.456	-0.608	6.549	4.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
436	8	11.110	-0.051	-16.682	-0.613	6.517	4.116	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

437	1A	10.860	-0.078	-0.713	-0.723	0.060	0.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
437	1B	1.266	-0.078	-19.684	-0.723	0.006	0.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
437	1C	10.860	0.055	-0.713	0.350	0.060	1.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
437	1D	1.266	0.055	-19.684	0.350	0.006	1.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
437	1I	10.958	-0.060	-0.720	-0.694	0.019	0.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
437	1J	1.169	-0.060	-19.677	-0.694	0.048	0.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
437	1K	10.958	0.037	-0.720	0.321	0.019	1.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
437	1L	1.169	0.037	-19.677	0.321	0.048	1.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
437	1Q	9.883	-0.059	-0.576	-0.669	0.056	1.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
437	1R	2.244	-0.059	-19.821	-0.669	0.010	1.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
437	1S	9.883	0.035	-0.576	0.296	0.056	3.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
437	1T	2.244	0.035	-19.821	0.296	0.010	3.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
437	2	8.149	0.009	-14.561	-0.142	0.055	0.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
437	7	8.579	-0.004	-14.518	-0.198	0.012	1.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
437	8	8.450	-0.003	-14.746	-0.194	0.016	1.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

438	1A	12.593	-0.100	-0.033	-0.943	0.034	3.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
438	1B	3.053	-0.100	-22.914	-0.943	0.098	3.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
438	1C	12.593	0.027	-0.033	-0.027	0.034	2.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
438	1D	3.053	0.027	-22.914	-0.027	0.098	2.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
438	1I	12.760	-0.083	0.024	-0.919	0.070	3.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
438	1J	2.886	-0.083	-22.970	-0.919	0.135	3.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
438	1K	12.760	0.010	0.024	-0.052	0.070	2.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
438	1L	2.886	0.010	-22.970	-0.052	0.135	2.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
438	1Q	11.109	-0.067	-0.286	-0.728	0.009	2.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
438	1R	4.536	-0.067	-22.661	-0.728	0.074	2.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
438	1S	11.109	-0.006	-0.286	-0.242	0.009	2.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
438	1T	4.536	-0.006	-22.661	-0.242	0.074	2.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
438	2	10.966	-0.032	-16.329	-0.545	0.116	4.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
438	7	11.329	-0.041	-16.261	-0.614	0.052	4.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
438	8	11.272	-0.041	-16.492	-0.619	0.051	4.081	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

439	1A	10.973	-0.062	-0.641	-0.688	0.045	0.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
439	1B	1.154	-0.062	-19.757	-0.688	0.012	0.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
439	1C	10.973	0.036	-0.641	0.327	0.045	1.665	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
439	1D	1.154	0.036	-19.757	0.327	0.012	1.665	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
439	1I	10.904	-0.081	-0.651	-0.710	0.013	0.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
439	1J	1.223	-0.081	-19.747	-0.710	0.021	0.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
439	1K	10.904	0.055	-0.651	0.350	0.013	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
439	1L	1.223	0.055	-19.747	0.350	0.021	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
439	1Q	9.907	-0.061	-0.529	-0.653	0.011	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
439	1R	2.220	-0.061	-19.868	-0.653	0.022	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
439	1S	9.907	0.035	-0.529	0.292	0.011	3.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
439	1T	2.220	0.035	-19.868	0.292	0.022	3.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
439	2	8.285	-0.008	-14.889	-0.160	0.146	1.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
439	7	8.664	-0.012	-14.722	-0.206	0.098	1.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
439	8	8.540	-0.012	-14.957	-0.202	0.098	1.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

440	1A	12.802	-0.085	0.010	-0.917	0.134	3.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
440	1B	2.923	-0.085	-23.147	-0.917	0.080	3.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
440	1C	12.802	0.010	0.010	-0.046	0.134	1.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
440	1D	2.923	0.010	-23.147	-0.046	0.080	1.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
440	1I	12.694	-0.101	0.012	-0.934	0.091	3.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
440	1J	3.032	-0.101	-23.150	-0.934	0.038	3.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
440	1K	12.694	0.027	0.012	-0.029	0.091	2.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
440	1L	3.032	0.027	-23.150	-0.029	0.038	2.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
440	1Q	11.167	-0.067	-0.338	-0.725	0.066	2.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
440	1R	4.558	-0.067	-22.800	-0.725	0.013	2.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
440	1S	11.167	-0.007	-0.338	-0.239	0.066	2.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
440	1T	4.558	-0.007	-22.800	-0.239	0.013	2.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

440	2	11.267	-0.041	-16.857	-0.575	0.192	4.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
440	7	11.528	-0.047	-16.624	-0.630	0.130	4.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
440	8	11.472	-0.047	-16.849	-0.635	0.130	4.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
441	1A	10.884	-0.069	-0.787	-0.643	0.069	0.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
441	1B	1.194	-0.069	-19.558	-0.643	0.094	0.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
441	1C	10.884	0.043	-0.787	0.288	0.069	1.639	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
441	1D	1.194	0.043	-19.558	0.288	0.094	1.639	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
441	1I	10.730	-0.107	-0.723	-0.721	0.004	0.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
441	1J	1.348	-0.107	-19.622	-0.721	0.021	0.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
441	1K	10.730	0.080	-0.723	0.366	0.004	1.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
441	1L	1.348	0.080	-19.622	0.366	0.021	1.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
441	1Q	9.839	-0.069	-0.564	-0.643	0.003	1.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
441	1R	2.239	-0.069	-19.782	-0.643	0.028	1.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
441	1S	9.839	0.042	-0.564	0.288	0.003	3.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
441	1T	2.239	0.042	-19.782	0.288	0.028	3.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
441	2	8.400	-0.015	-15.204	-0.187	0.111	1.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
441	7	8.732	-0.017	-14.911	-0.222	0.057	1.304	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
441	8	8.606	-0.017	-15.135	-0.218	0.055	1.410	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
442	1A	12.831	-0.107	-0.083	-0.893	0.158	3.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
442	1B	2.910	-0.107	-22.977	-0.893	0.148	3.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
442	1C	12.831	0.028	-0.083	-0.067	0.158	1.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
442	1D	2.910	0.028	-22.977	-0.067	0.148	1.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
442	1I	12.530	-0.147	-0.132	-0.956	0.055	3.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
442	1J	3.211	-0.147	-22.928	-0.956	0.044	3.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
442	1K	12.530	0.069	-0.132	-0.004	0.055	2.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
442	1L	3.211	0.069	-22.928	-0.004	0.044	2.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
442	1Q	11.135	-0.084	-0.385	-0.723	0.052	2.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
442	1R	4.606	-0.084	-22.675	-0.723	0.042	2.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
442	1S	11.135	0.005	-0.385	-0.237	0.052	2.794	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
442	1T	4.606	0.005	-22.675	-0.237	0.042	2.794	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
442	2	11.479	-0.050	-17.132	-0.613	0.163	4.059	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
442	7	11.631	-0.052	-16.727	-0.651	0.097	4.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
442	8	11.577	-0.053	-16.941	-0.656	0.097	4.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
443	1A	10.584	-0.133	-1.614	-0.555	3.001	0.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
443	1B	1.457	-0.133	-19.089	-0.555	2.779	0.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
443	1C	10.584	0.063	-1.614	0.198	3.001	1.877	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
443	1D	1.457	0.063	-19.089	0.198	2.779	1.877	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
443	1I	10.380	-0.180	-0.773	-0.741	2.958	0.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
443	1J	1.661	-0.180	-19.930	-0.741	2.823	0.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
443	1K	10.380	0.110	-0.773	0.384	2.958	1.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
443	1L	1.661	0.110	-19.930	0.384	2.823	1.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
443	1Q	9.638	-0.132	-0.646	-0.624	2.925	1.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
443	1R	2.403	-0.132	-20.057	-0.624	2.856	1.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
443	1S	9.638	0.062	-0.646	0.268	2.925	3.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
443	1T	2.403	0.062	-20.057	0.268	2.856	3.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
443	2	8.546	-0.050	-16.007	-0.240	3.935	1.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
443	7	8.811	-0.050	-15.493	-0.253	4.133	1.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
443	8	8.695	-0.049	-15.695	-0.250	4.077	1.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
444	1A	12.508	-0.178	-1.255	-0.827	3.669	3.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
444	1B	2.957	-0.178	-22.137	-0.827	3.397	3.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.02
444	1C	12.508	0.043	-1.255	-0.144	3.669	2.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
444	1D	2.957	0.043	-22.137	-0.144	3.397	2.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
444	1I	12.183	-0.242	-0.474	-1.010	3.542	3.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
444	1J	3.282	-0.242	-22.919	-1.010	3.523	3.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
444	1K	12.183	0.107	-0.474	0.039	3.542	1.975	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
444	1L	3.282	0.107	-22.919	0.039	3.523	1.975	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
444	1Q	10.924	-0.152	-0.855	-0.729	3.569	2.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
444	1R	4.542	-0.152	-22.538	-0.729	3.497	2.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
444	1S	10.924	0.017	-0.855	-0.242	3.569	2.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
444	1T	4.542	0.017	-22.538	-0.242	3.497	2.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
444	2	11.757	-0.100	-18.203	-0.702	4.927	4.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
444	7	11.760	-0.100	-17.521	-0.709	5.107	4.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
444	8	11.709	-0.100	-17.719	-0.714	5.077	4.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
445	1A	10.829	-0.075	-1.043	-0.601	0.061	0.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
445	1B	1.267	-0.075	-19.173	-0.601	0.153	0.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
445	1C	10.829	0.057	-1.043	0.244	0.061	1.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
445	1D	1.267	0.057	-19.173	0.244	0.153	1.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
445														

446	1C	12.629	0.050	-0.623	-0.091	0.094	1.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
446	1D	2.854	0.050	-22.135	-0.091	0.211	1.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
446	1I	12.185	-0.185	-0.334	-0.991	0.036	3.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
446	1J	3.298	-0.185	-22.425	-0.991	0.082	3.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.02
446	1K	12.185	0.113	-0.334	0.034	0.036	1.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
446	1L	3.298	0.113	-22.425	0.034	0.082	1.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
446	1Q	10.935	-0.095	-0.510	-0.723	0.019	2.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
446	1R	4.548	-0.095	-22.248	-0.723	0.099	2.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
446	1S	10.935	0.022	-0.510	-0.234	0.019	2.827	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
446	1T	4.548	0.022	-22.248	-0.234	0.099	2.827	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
446	2	11.637	-0.051	-17.434	-0.656	0.123	4.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
446	7	11.693	-0.051	-16.865	-0.676	0.036	4.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
446	8	11.640	-0.051	-17.067	-0.681	0.037	4.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

447	1A	9.699	-0.189	-2.240	-0.765	0.202	0.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
447	1B	2.433	-0.189	-18.178	-0.765	0.222	0.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
447	1C	9.699	0.160	-2.240	0.397	0.202	1.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
447	1D	2.433	0.160	-18.178	0.397	0.222	1.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
447	1I	10.083	-0.091	-2.775	-0.474	0.057	0.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
447	1J	2.050	-0.091	-17.644	-0.474	0.078	0.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
447	1K	10.083	0.062	-2.775	0.106	0.057	1.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
447	1L	2.050	0.062	-17.644	0.106	0.078	1.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
447	1Q	9.416	-0.094	-1.388	-0.623	0.042	1.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
447	1R	2.717	-0.094	-19.031	-0.623	0.063	1.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
447	1S	9.416	0.065	-1.388	0.255	0.042	3.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
447	1T	2.717	0.065	-19.031	0.255	0.063	3.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
447	2	7.411	0.004	-13.108	-0.080	0.021	0.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
447	7	8.153	-0.007	-13.670	-0.162	0.019	0.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
447	8	8.022	-0.007	-13.902	-0.159	0.022	0.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

448	1A	11.842	-0.450	-1.635	-1.016	0.019	7.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
448	1B	3.871	-0.450	-21.528	-1.016	0.060	7.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
448	1C	11.842	0.369	-1.635	0.043	0.019	1.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
448	1D	3.871	0.369	-21.528	0.043	0.060	1.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
448	1I	12.174	-0.197	-2.866	-0.717	0.066	4.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
448	1J	3.538	-0.197	-20.296	-0.717	0.107	4.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
448	1K	12.174	0.116	-2.866	-0.256	0.066	1.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
448	1L	3.538	0.116	-20.296	-0.256	0.107	1.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
448	1Q	10.820	-0.175	-1.385	-0.701	0.009	3.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
448	1R	4.893	-0.175	-21.777	-0.701	0.050	3.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
448	1S	10.820	0.094	-1.385	-0.272	0.009	1.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
448	1T	4.893	0.094	-21.777	-0.272	0.050	1.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
448	2	9.716	-0.033	-14.355	-0.465	0.023	4.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
448	7	10.593	-0.044	-15.133	-0.567	0.025	4.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
448	8	10.530	-0.045	-15.357	-0.573	0.026	4.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

449	1A	9.770	-1.705	-0.875	-5.355	9.056	12.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
449	1B	-4.640	-1.705	-6.116	-5.355	11.087	12.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
449	1C	9.770	1.084	-0.875	5.956	9.056	9.717	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.05
449	1D	-4.640	1.084	-6.116	5.956	11.087	9.717	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.06
449	1I	12.995	-1.586	-0.953	-3.331	9.105	8.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.05
449	1J	-7.865	-1.586	-6.038	-3.331	11.038	8.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.06
449	1K	12.995	0.964	-0.953	3.932	9.105	5.731	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
449	1L	-7.865	0.964	-6.038	3.932	11.038	5.731	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.06
449	1Q	13.478	-2.289	2.177	-2.580	8.890	5.717	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.05
449	1R	-8.348	-2.289	-9.168	-2.580	11.253	5.717	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.06
449	1S	13.478	1.667	2.177	3.181	8.890	3.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
449	1T	-8.348	1.667	-9.168	3.181	11.253	3.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.06
449	2	6.307	-0.888	-8.829	0.817	27.931	4.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.16
449	7	5.867	-0.779	-7.906	0.722	24.732	3.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.15
449	8	7.624	-0.964	-9.626	0.886	30.819	4.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.18

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

450	1A	11.140	-0.348	0.125	-0.156	2.665	1.520	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
450	1B	-5.826	-0.348	-2.685	-0.156	3.126	1.520	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
450	1C	11.140	0.235	0.125	0.564	2.665	1.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
450	1D	-5.826	0.235	-2.685	0.564	3.126	1.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
450	1I	13.752	-0.408	0.045	-0.231	2.537	1.538	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
450	1J	-8.438	-0.408	-2.605	-0.231	3.254	1.538	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
450	1K	13.752	0.296	0.045	0.639	2.537	1.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
450	1L	-8.438	0.296	-2.605	0.639	3.254	1.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
450	1Q	15.238	-0.701	0.452	-0.648	2.244	1.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
450	1R	-9.924	-0.701	-3.011	-0.648	3.548	1.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
450	1S	15.238	0.588	0.452	1.056	2.244	1.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
450	1T	-9.924	0.588	-3.011	1.056	3.548	1.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
450	2	6.359	0.168	-2.177	0.610	8.438	4.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
450	7	5.965	0.139	-2.119	0.526	7.354	3.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
450	8	7.764	0.169	-2.437	0.643	9.071	4.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

451	1A	12.246	-0.083	0.261	-0.125	0.588	1.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
451	1B	-6.710	-0.083	-1.929	-0.125	0.913	1.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
451	1C	12.246	0.415	0.261	0.382	0.588	0.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
451	1D	-6.710	0.415	-1.929	0.382	0.913	0.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
451	1I	13.670	-0.107	0.181	-0.157	0.543	1.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
451	1J	-8.134	-0.107	-1.850	-0.157	0.957	1.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
451	1K	13.670	0.439	0.181	0.414	0.543	0.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
451	1L	-8.134	0.439	-1.850	0.414	0.957	0.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
451	1Q	15.846	-0.361	0.089	-0.476	0.428	1.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
451	1R	-10.310	-0.361	-1.758	-0.476	1.072	1.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

451	1S	15.846	0.693	0.089	0.733	0.428	0.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
451	1T	-10.310	0.693	-1.758	0.733	1.072	0.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
451	2	6.800	0.515	-1.376	0.415	2.238	2.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
451	7	6.300	0.440	-1.250	0.350	1.935	2.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
451	8	8.147	0.539	-1.266	0.422	2.376	2.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

452	1A	13.001	-0.111	0.278	-0.165	1.217	1.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
452	1B	-7.470	-0.111	-1.914	-0.165	0.764	1.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
452	1C	13.001	0.439	0.278	0.448	1.217	0.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
452	1D	-7.470	0.439	-1.914	0.448	0.764	0.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
452	1I	13.187	-0.104	0.241	-0.127	1.161	1.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
452	1J	-7.655	-0.104	-1.878	-0.127	0.821	1.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
452	1K	13.187	0.432	0.241	0.410	1.161	0.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
452	1L	-7.655	0.432	-1.878	0.410	0.821	0.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
452	1Q	15.971	-0.394	0.143	-0.501	1.366	1.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
452	1R	-10.439	-0.394	-1.780	-0.501	0.616	1.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
452	1S	15.971	0.722	0.143	0.784	1.366	0.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
452	1T	-10.439	0.722	-1.780	0.784	0.616	0.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
452	2	6.551	0.499	-1.385	0.456	2.924	3.042	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
452	7	6.165	0.429	-1.266	0.384	2.540	2.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
452	8	8.022	0.526	-1.288	0.465	3.135	3.179	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

453	1A	13.372	-0.534	0.079	-0.236	3.716	1.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
453	1B	-7.988	-0.534	-3.204	-0.236	3.033	1.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
453	1C	13.372	0.345	0.079	0.665	3.716	1.636	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
453	1D	-7.988	0.345	-3.204	0.665	3.033	1.636	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
453	1I	12.330	-0.458	0.019	-0.155	3.585	1.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
453	1J	-6.946	-0.458	-3.144	-0.155	3.164	1.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
453	1K	12.330	0.269	0.019	0.584	3.585	1.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
453	1L	-6.946	0.269	-3.144	0.584	3.164	1.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
453	1Q	15.461	-0.935	0.794	-0.657	4.003	1.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.02
453	1R	-10.077	-0.935	-3.919	-0.657	2.746	1.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.02
453	1S	15.461	0.746	0.794	1.086	4.003	1.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
453	1T	-10.077	0.746	-3.919	1.086	2.746	1.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
453	2	6.063	-0.254	-3.634	0.689	10.070	5.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
453	7	5.816	-0.227	-3.220	0.581	8.713	4.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
453	8	7.635	-0.284	-3.712	0.704	10.724	5.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

454	1A	12.891	-1.577	-1.132	-6.855	13.232	17.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.09
454	1B	-7.589	-1.577	-6.513	-6.855	12.056	17.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.08
454	1C	12.891	0.931	-1.132	7.227	13.232	10.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.08
454	1D	-7.589	0.931	-6.513	7.227	12.056	10.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.07
454	1I	11.222	-1.549	-1.088	-8.269	13.132	20.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.10
454	1J	-5.920	-1.549	-6.557	-8.269	12.155	20.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.10
454	1K	11.222	0.902	-1.088	8.641	13.132	13.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.08
454	1L	-5.920	0.902	-6.557	8.641	12.156	13.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.07
454	1Q	13.883	-2.118	2.034	-4.011	13.355	10.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.08
454	1R	-8.581	-2.118	-9.679	-4.011	11.933	10.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.07
454	1S	13.883	1.471	2.034	4.382	13.355	3.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.08
454	1T	-8.581	1.471	-9.679	4.382	11.933	3.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.07
454	2	5.784	-0.933	-10.425	0.613	35.760	10.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.21
454	7	5.619	-0.816	-9.128	0.514	31.488	8.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.19
454	8	7.421	-1.010	-11.043	0.622	39.132	10.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.23

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

455	1A	13.058	-1.452	-0.479	-3.156	5.993	6.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.04
455	1B	-7.719	-1.452	-5.698	-3.156	7.954	6.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.05
455	1C	13.058	0.952	-0.479	3.890	5.993	6.830	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.04
455	1D	-7.719	0.952	-5.698	3.890	7.954	6.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
455	1I	11.847	-1.649	-0.463	-4.325	5.491	9.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
455	1J	-6.508	-1.649	-5.714	-4.325	8.456	9.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
455	1K	11.847	1.148	-0.463	5.060	5.491	9.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.05
455	1L	-6.508	1.148	-5.714	5.060	8.456	9.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.05
455	1Q	14.625	-2.183	2.456	-2.633	5.448	4.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.03
455	1R	-9.286	-2.183	-8.633	-2.633	8.499	4.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.05
455	1S	14.625	1.682	2.456	3.368	5.448	4.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.03
455	1T	-9.286	1.682	-8.633	3.368	8.499	4.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.05
455	2	5.335	-0.721	-7.715	1.154	20.285	0.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
455	7	5.364	-0.631	-6.908	0.973	17.668	0.318	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.10
455	8	7.175	-0.781	-8.370	1.168	21.818	0.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

456	1A	13.829	-0.198	-0.001	-0.149	1.872	1.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
456	1B	-8.330	-0.198	-1.853	-0.149	2.481	1.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
456	1C	13.829	0.431	-0.001	0.528	1.872	1.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
456	1D	-8.330	0.431	-1.853	0.528	2.482	1.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
456	1I	11.654	-0.167	0.164	-0.173	1.902	1.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
456	1J	-6.155	-0.167	-2.018	-0.173	2.452	1.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
456	1K	11.654	0.399	0.164	0.552	1.902	1.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
456	1L	-6.155	0.399	-2.018	0.552	2.452	1.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
456	1Q	15.763	-0.523	0.041	-0.604	1.565	1.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
456	1R	-10.264	-0.523	-1.895	-0.604	2.788	1.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
456	1S	15.763	0.756	0.041	0.984	1.565	1.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.01
456	1T	-10.264	0.756	-1.895	0.984	2.789	1.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
456	2	5.408	0.384	-1.210	0.652	6.585	4.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.04
456	7	5.468	0.322	-1.252	0.539	5.674	3.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
456	8	7.319	0.389	-1.345	0.647	6.967	4.270	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

457	1A	14.067	-0.059	-0.049	-0.117	0.147	1.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
457	1B	-8.407	-0.059	-1.623	-0.117	0.305	1.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
457	1C	14.067	0.407	-0.049	0.342	0.147	0.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
457	1D	-8.407	0.407	-1.623	0.342	0.305	0.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
457	1I	10.889	-0.031	0.169	-0.128	0.143	1.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
457	1J	-5.229	-0.031	-1.841	-0.128	0.309	1.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
457	1K	10.889	0.379	0.169	0.354	0.143	0.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
457	1L	-5.229	0.379	-1.841	0.354	0.309	0.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
457	1Q	15.834	-0.286	-0.011	-0.442	0.052	1.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
457	1R	-10.174	-0.286	-1.661	-0.442	0.400	1.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
457	1S	15.834	0.634	-0.011	0.668	0.052	0.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
457	1T	-10.174	0.634	-1.661	0.668	0.400	0.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
457	2	5.698	0.558	-1.215	0.426	0.668	3.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
457	7	5.700	0.472	-1.174	0.344	0.581	2.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
457	8	7.593	0.575	-1.206	0.407	0.718	3.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

458	1A	13.922	-0.175	-0.006	-0.156	1.857	1.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
458	1B	-8.366	-0.175	-1.463	-0.156	1.366	1.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
458	1C	13.922	0.472	-0.006	0.491	1.857	1.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
458	1D	-8.366	0.472	-1.463	0.491	1.366	1.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
458	1I	9.872	-0.142	0.271	-0.138	1.764	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
458	1J	-4.316	-0.142	-1.740	-0.138	1.459	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
458	1K	9.872	0.440	0.271	0.473	1.764	1.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
458	1L	-4.316	0.440	-1.740	0.473	1.459	1.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
458	1Q	15.554	-0.477	0.064	-0.552	2.086	1.380	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
458	1R	-9.998	-0.477	-1.533	-0.552	1.137	1.380	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
458	1S	15.554	0.774	0.064	0.887	2.086	0.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.01
458	1T	-9.998	0.774	-1.533	0.887	1.137	0.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
458	2	5.414	0.478	-0.889	0.597	4.939	3.821	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
458	7	5.495	0.404	-0.906	0.489	4.236	3.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
458	8	7.362	0.491	-0.885	0.584	5.190	3.855	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

459	1A	13.306	-1.023	-0.421	-0.857	5.351	2.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
459	1B	-7.874	-1.023	-4.584	-0.857	3.897	2.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.02
459	1C	13.306	0.647	-0.421	1.404	5.350	0.436	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.03
459	1D	-7.874	0.647	-4.584	1.404	3.896	0.436	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
459	1I	8.618	-1.053	-0.198	-2.188	5.621	6.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
459	1J	-3.186	-1.053	-4.806	-2.188	3.627	6.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.03
459	1K	8.618	0.678	-0.198	2.735	5.620	3.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
459	1L	-3.186	0.678	-4.806	2.735	3.626	3.624	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
459	1Q	14.392	-1.720	2.109	-1.234	5.808	2.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.03
459	1R	-8.959	-1.720	-7.114	-1.234	3.441	2.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.02
459	1S	14.392	1.344	2.109	1.781	5.806	0.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.03
459	1T	-8.959	1.344	-7.114	1.781	3.439	0.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
459	2	5.133	-0.551	-6.210	0.921	14.159	4.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.08
459	7	5.277	-0.479	-5.527	0.764	12.146	3.407	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.07
459	8	7.108	-0.589	-6.612	0.915	14.874	4.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

460	1A	13.308	-1.023	-0.419	-0.857	3.905	2.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
460	1B	-7.875	-1.023	-4.587	-0.857	5.359	2.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.03
460	1C	13.308	0.646	-0.419	1.405	3.905	0.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
460	1D	-7.875	0.646	-4.587	1.405	5.359	0.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.03
460	1I	8.619	-1.054	-0.198	-2.187	3.635	6.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
460	1J	-3.187	-1.054	-4.809	-2.187	5.629	6.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.03
460	1K	8.619	0.677	-0.198	2.735	3.635	3.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
460	1L	-3.187	0.677	-4.809	2.735	5.629	3.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
460	1Q	14.395	-1.720	2.113	-1.234	3.448	2.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.02
460	1R	-8.963	-1.720	-7.120	-1.234	5.816	2.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.03
460	1S	14.395	1.344	2.113	1.782	3.448	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.02
460	1T	-8.963	1.344	-7.120	1.782	5.816	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
460	2	5.134	-0.552	-6.214	0.922	14.184	4.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.08
460	7	5.277	-0.480	-5.531	0.765	12.169	3.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.07
460	8	7.109	-0.590	-6.615	0.916	14.894	4.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

461	1A	13.919	-0.176	-0.008	-0.156	1.369	1.258	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
461	1B	-8.364	-0.176	-1.462	-0.156	1.860	1.258	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
461	1C	13.919	0.472	-0.008	0.492	1.369	1.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
461	1D	-8.364	0.472	-1.462	0.492	1.861	1.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
461	1I	9.866	-0.143	0.270	-0.138	1.462	1.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
461	1J	-4.311	-0.143	-1.739	-0.138	1.767	1.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
461	1K	9.866	0.440	0.270	0.474	1.463	1.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
461	1L	-4.311	0.440	-1.739	0.474	1.767	1.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
461	1Q	15.551	-0.478	0.061	-0.554	1.140	1.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
461	1R	-9.995	-0.478	-1.531	-0.554	2.089	1.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
461	1S	15.551	0.774	0.061	0.889	1.141	0.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.01
461	1T	-9.995	0.774	-1.531	0.889	2.089	0.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
461	2	5.414	0.477	-0.892	0.597	4.950	3.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
461	7	5.495	0.403	-0.908	0.490	4.246	3.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
461	8	7.362	0.490	-0.887	0.585	5.203	3.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

462	1A	14.068	-0.059	-0.048	-0.117	0.302	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
462	1B	-8.408	-0.059	-1.624	-0.117	0.145	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
462	1C	14.068	0.407	-0.048	0.342	0.302	0.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
462	1D	-8.408	0.407	-1.624	0.342	0.145	0.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
462	1I	10.892	-0.031	0.172	-0.128	0.306	1.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
462	1J	-5.232	-0.031	-1.844	-0.128	0.141	1.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
462	1K	10.892	0.379	0.172	0.353	0.306	0.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
462	1L	-5.232	0.379	-1.844	0.353	0.141	0.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00

462	1Q	15.835	-0.286	-0.011	-0.442	0.396	1.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
462	1R	-10.175	-0.286	-1.661	-0.442	0.051	1.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
462	1S	15.835	0.634	-0.011	0.667	0.396	0.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
462	1T	-10.175	0.634	-1.661	0.667	0.051	0.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
462	2	5.703	0.558	-1.215	0.425	0.659	3.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
462	7	5.700	0.472	-1.174	0.343	0.573	2.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
462	8	7.593	0.574	-1.206	0.407	0.708	3.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
463	1A	13.828	-0.198	-0.002	-0.149	2.479	1.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
463	1B	-8.328	-0.198	-1.853	-0.149	1.870	1.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
463	1C	13.828	0.431	-0.002	0.528	2.479	1.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
463	1D	-8.328	0.431	-1.853	0.528	1.869	1.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
463	1I	11.650	-0.166	0.163	-0.173	2.449	1.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
463	1J	-6.149	-0.166	-2.018	-0.173	1.899	1.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
463	1K	11.650	0.399	0.163	0.551	2.449	1.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
463	1L	-6.149	0.399	-2.018	0.551	1.899	1.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
463	1Q	15.762	-0.523	0.039	-0.605	2.786	1.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
463	1R	-10.261	-0.523	-1.894	-0.605	1.563	1.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
463	1S	15.762	0.756	0.039	0.983	2.786	1.149	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.02
463	1T	-10.261	0.756	-1.894	0.983	1.562	1.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
463	2	5.414	0.384	-1.209	0.651	6.575	4.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.04
463	7	5.469	0.322	-1.250	0.538	5.665	3.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
463	8	7.320	0.390	-1.343	0.646	6.959	4.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.04
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
464	1A	13.111	-1.450	-0.476	-3.137	7.938	6.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.05
464	1B	-7.771	-1.450	-5.697	-3.137	5.984	6.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.03
464	1C	13.111	0.950	-0.476	3.871	7.938	6.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
464	1D	-7.771	0.950	-5.697	3.871	5.984	6.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.03
464	1I	11.863	-1.644	-0.461	-4.300	8.439	9.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
464	1J	-6.523	-1.644	-5.712	-4.300	5.483	9.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.04
464	1K	11.863	1.144	-0.461	5.035	8.439	9.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.05
464	1L	-6.523	1.144	-5.712	5.035	5.483	9.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.05
464	1Q	14.641	-2.180	2.458	-2.623	8.484	4.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.05
464	1R	-9.301	-2.180	-8.631	-2.623	5.438	4.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.03
464	1S	14.641	1.680	2.458	3.358	8.484	4.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
464	1T	-9.301	1.680	-8.631	3.358	5.438	4.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.03
464	2	5.336	-0.720	-7.709	1.154	20.248	0.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
464	7	5.364	-0.630	-6.904	0.972	17.632	0.318	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.10
464	8	7.174	-0.780	-8.362	1.168	21.778	0.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
465	1A	12.891	-1.574	-1.134	-6.855	12.091	17.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.09
465	1B	-7.590	-1.574	-6.518	-6.855	13.258	17.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.08
465	1C	12.891	0.927	-1.134	7.225	12.091	10.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.07
465	1D	-7.590	0.927	-6.518	7.225	13.258	10.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.08
465	1I	11.222	-1.544	-1.091	-8.269	12.190	20.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.10
465	1J	-5.921	-1.544	-6.561	-8.269	13.159	20.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.10
465	1K	11.222	0.897	-1.091	8.639	12.190	13.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.07
465	1L	-5.921	0.897	-6.561	8.639	13.159	13.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.08
465	1Q	13.885	-2.115	2.034	-4.011	11.964	10.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.07
465	1R	-8.584	-2.115	-9.686	-4.011	13.384	10.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.08
465	1S	13.885	1.468	2.034	4.381	11.964	3.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.07
465	1T	-8.584	1.468	-9.686	4.381	13.385	3.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.08
465	2	5.784	-0.934	-10.434	0.611	35.831	10.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.21
465	7	5.619	-0.817	-9.137	0.512	31.550	9.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.19
465	8	7.423	-1.011	-11.053	0.619	39.216	10.965	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.23
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
466	1A	13.372	-0.534	0.080	-0.236	3.033	1.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
466	1B	-7.988	-0.534	-3.209	-0.236	3.716	1.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
466	1C	13.372	0.344	0.080	0.665	3.033	1.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
466	1D	-7.988	0.344	-3.209	0.665	3.716	1.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
466	1I	12.330	-0.459	0.019	-0.155	3.164	1.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
466	1J	-6.946	-0.459	-3.149	-0.155	3.585	1.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
466	1K	12.330	0.268	0.019	0.584	3.164	1.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
466	1L	-6.946	0.268	-3.149	0.584	3.585	1.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
466	1Q	15.461	-0.936	0.799	-0.657	2.745	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.02
466	1R	-10.077	-0.936	-3.929	-0.657	4.003	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.02
466	1S	15.461	0.745	0.799	1.086	2.745	1.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
466	1T	-10.077	0.745	-3.929	1.086	4.003	1.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
466	2	6.064	-0.255	-3.640	0.689	10.073	5.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
466	7	5.817	-0.228	-3.225	0.581	8.715	4.315	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
466	8	7.635	-0.285	-3.718	0.704	10.724	5.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.06
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
467	1A	13.000	-0.112	0.275	-0.164	0.769	1.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
467	1B	-7.469	-0.112	-1.912	-0.164	1.223	1.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
467	1C	13.000	0.440	0.275	0.448	0.769	0.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
467	1D	-7.469	0.440	-1.912	0.448	1.223	0.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
467	1I	13.186	-0.105	0.238	-0.127	0.826	1.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
467	1J	-7.654	-0.105	-1.875	-0.127	1.166	1.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
467	1K	13.186	0.433	0.238	0.410	0.826	0.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
467	1L	-7.654	0.433	-1.875	0.410	1.166	0.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
467	1Q	15.969	-0.396	0.138	-0.501	0.621	1.281	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
467	1R	-10.438	-0.396	-1.775	-0.501	1.370	1.281	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
467	1S	15.969	0.724	0.138	0.784	0.622	0.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
467	1T	-10.438	0.724	-1.775	0.784	1.371	0.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
467	2	6.551	0.498	-1.383	0.456	2.938	3.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
468	1A	12.247	-0.084	0.262	-0.125	0.911	1.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
468	1B	-6.711	-0.084	-1.930	-0.125	0.587	1.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
468	1C	12.247	0.415	0.262	0.382	0.911	0.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
468	1D	-6.711	0.415	-1.930	0.382	0.587	0.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
468	1I	13.673	-0.108	0.184	-0.158	0.956	1.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
468	1J	-8.137	-0.108	-1.853	-0.158	0.542	1.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
468	1K	13.673	0.440	0.184	0.414	0.956	0.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
468	1L	-8.137	0.440	-1.853	0.414	0.542	0.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
468	1Q	15.847	-0.363	0.090	-0.476	1.071	1.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
468	1R	-10.311	-0.363	-1.758	-0.476	0.427	1.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
468	1S	15.847	0.694	0.090	0.733	1.071	0.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
468	1T	-10.311	0.694	-1.758	0.733	0.427	0.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
468	2	6.801	0.515	-1.377	0.415	2.236	2.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
468	7	6.301	0.440	-1.251	0.349	1.933	2.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
468	8	8.147	0.539	-1.267	0.422	2.374	2.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
469	1A	11.140	-0.348	0.123	-0.156	3.124	1.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
469	1B	-5.825	-0.348	-2.683	-0.156	2.665	1.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
469	1C	11.140	0.236	0.123	0.564	3.124	1.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
469	1D	-5.825	0.236	-2.683	0.564	2.665	1.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
469	1I	13.752	-0.408	0.044	-0.231	3.253	1.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
469	1J	-8.437	-0.408	-2.604	-0.231	2.536	1.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
469	1K	13.752	0.296	0.044	0.639	3.253	1.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
469	1L	-8.437	0.296	-2.604	0.639	2.536	1.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
469	1Q	15.238	-0.701	0.450	-0.648	3.547	1.567	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
469	1R	-9.922	-0.701	-3.010	-0.648	2.243	1.567	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
469	1S	15.238	0.589	0.450	1.056	3.546	1.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
469	1T	-9.922	0.589	-3.010	1.056	2.242	1.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
469	2	6.360	0.169	-2.176	0.610	8.434	4.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
469	7	5.970	0.140	-2.117	0.525	7.350	3.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
469	8	7.765	0.169	-2.435	0.643	9.067	4.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
470	1A	9.771	-1.705	-0.873	-5.355	11.078	12.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.07
470	1B	-4.639	-1.705	-6.116	-5.355	9.048	12.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
470	1C	9.771	1.084	-0.873	5.955	11.078	9.713	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.07
470	1D	-4.639	1.084	-6.116	5.955	9.048	9.713	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.05
470	1I	12.995	-1.586	-0.951	-3.331	11.029	8.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.07
470	1J	-7.864	-1.586	-6.038	-3.331	9.097	8.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.05
470	1K	12.995	0.965	-0.951	3.932	11.029	5.727	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.07
470	1L	-7.864	0.965	-6.038	3.932	9.097	5.727	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
470	1Q	13.479	-2.289	2.178	-2.578	11.245	5.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.07
470	1R	-8.347	-2.289	-9.167	-2.578	8.882	5.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.05
470	1S	13.479	1.668	2.178	3.179	11.244	3.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.07
470	1T	-8.347	1.668	-9.167	3.179	8.882	3.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.05
470	2	6.311	-0.887	-8.828	0.817	27.896	4.116	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.16
470	7	5.868	-0.778	-7.904	0.721	24.699	3.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.15
470	8	7.623	-0.964	-9.625	0.886	30.799	4.411	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.18
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
471	1A	10.267	-1.821	-0.757	-4.761	7.919	10.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.05
471	1B	-5.183	-1.821	-5.912	-4.761	10.365	10.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.06
471	1C	10.267	1.215	-0.757	5.444	7.919	9.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.05
471	1D	-5.183	1.215	-5.912	5.444	10.365	9.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
471	1I	13.079	-1.599	-0.793	-2.423	8.462	5.701	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.05
471	1J	-7.995	-1.599	-5.876	-2.423	9.823	5.701	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.06
471	1K	13.079	0.994	-0.793	3.105	8.462	4.258	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.05
471	1L	-7.995	0.994	-5.876	3.105	9.823	4.258	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.06
471	1Q	13.661	-2.356	2.228	-2.349	7.858	4.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.05
471	1R	-8.577	-2.356	-8.897	-2.349	10.427	4.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
471	1S	13.661	1.750	2.228	3.032	7.858	3.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
471	1T	-8.577	1.750	-8.897	3.032	10.426	3.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.06
471	2	6.840	-0.845	-8.987	0.872	24.479	2.548	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.14
471	7	6.166	-0.746	-7.869	0.785	21.925	2.179	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
471	8	7.903	-0.927	-9.480	0.971	27.440	2.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.16
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
472	1A	10.008	-0.243	0.057	-0.196	2.534	1.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
472	1B	-4.794	-0.243	-2.361	-0.196	3.129	1.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
472	1C	10.008	0.420	0.057	0.613	2.534	1.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
472	1D	-4.794	0.420	-2.361	0.613	3.129	1.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
472	1I	13.693	-0.314	-0.173	-0.193	2.448	1.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
472	1J	-8.479	-0.314	-2.131	-0.193	3.215	1.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
472	1K	13.693	0.491	-0.173	0.611	2.448	1.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
472	1L	-8.479	0.491	-2.131	0.611	3.215	1.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
472	1Q	14.831	-0.637	0.182	-0.655	2.121	1.546	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
472	1R	-9.617	-0.637	-2.486	-0.655	3.542	1.546	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
472	1S	14.831	0.813	0.182	1.072	2.121	1.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.01
472	1T	-9.617	0.813	-2.486	1.072	3.542	1.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
472	2	7.099	0.175	-2.450	0.545	7.453	3.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
472	7	6.369	0.175	-2.175	0.491	6.717	3.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
472	8	8.133	0.231	-2.403	0.611	8.414	4.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
473	1A	9.074	-0.046	0.196	-0.145	0.410	1.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
473	1B	-3.661	-0.046	-1.811	-0.145	0.642	1.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
473	1C	9.074	0.425	0.196	0.400	0.410	0.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
473	1D	-3.661	0.425	-1.811	0.400	0.642	0.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
473	1I	13.652	-0.087	-0.140	-0.140	0.399	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
473	1J	-8.239	-0.087	-1.475	-0.140	0.653	1.045	2.0						

473	1K	13.652	0.466	-0.140	0.394	0.399	0.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
473	1L	-8.239	0.466	-1.475	0.394	0.653	0.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
473	1Q	14.836	-0.340	0.095	-0.475	0.257	1.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
473	1R	-9.423	-0.340	-1.710	-0.475	0.796	1.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
473	1S	14.836	0.719	0.095	0.729	0.257	0.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
473	1T	-9.423	0.719	-1.710	0.729	0.796	0.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
473	2	7.363	0.431	-1.313	0.315	1.241	2.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
473	7	6.581	0.408	-1.180	0.289	1.146	2.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
473	8	8.395	0.521	-1.175	0.361	1.395	2.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
474	1A	8.701	-0.037	0.191	-0.147	0.796	1.005	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
474	1B	-3.337	-0.037	-1.713	-0.147	0.592	1.005	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
474	1C	8.701	0.416	0.191	0.419	0.796	0.907	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
474	1D	-3.337	0.416	-1.713	0.419	0.592	0.907	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
474	1I	13.496	-0.075	-0.148	-0.153	0.872	1.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
474	1J	-8.132	-0.075	-1.374	-0.153	0.516	1.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
474	1K	13.496	0.453	-0.148	0.425	0.872	0.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
474	1L	-8.132	0.453	-1.374	0.425	0.516	0.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
474	1Q	14.647	-0.354	0.048	-0.484	1.001	1.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
474	1R	-9.283	-0.354	-1.570	-0.484	0.387	1.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
474	1S	14.647	0.733	0.048	0.756	1.001	0.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
474	1T	-9.283	0.733	-1.570	0.756	0.387	0.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
474	2	7.615	0.436	-1.280	0.344	1.702	2.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
474	7	6.744	0.410	-1.163	0.313	1.568	2.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
474	8	8.567	0.520	-1.167	0.389	1.972	2.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
475	1A	9.677	-0.299	0.089	-0.232	3.018	1.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
475	1B	-4.497	-0.299	-2.201	-0.232	2.467	1.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
475	1C	9.677	0.465	0.089	0.666	3.018	1.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
475	1D	-4.497	0.465	-2.201	0.666	2.467	1.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
475	1I	13.666	-0.326	-0.144	-0.243	3.110	1.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
475	1J	-8.486	-0.326	-1.967	-0.243	2.375	1.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
475	1K	13.666	0.492	-0.144	0.677	3.110	1.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
475	1L	-8.486	0.492	-1.967	0.677	2.375	1.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
475	1Q	14.756	-0.613	0.119	-0.680	3.431	1.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
475	1R	-9.576	-0.613	-2.231	-0.680	2.054	1.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
475	1S	14.756	0.779	0.119	1.113	3.431	1.435	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.02
475	1T	-9.576	0.779	-2.231	1.113	2.054	1.435	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
475	2	7.469	0.161	-1.781	0.558	7.220	3.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
475	7	6.585	0.162	-1.701	0.505	6.498	3.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
475	8	8.353	0.209	-1.888	0.629	8.115	4.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
476	1A	10.371	-2.335	-0.608	-8.552	10.225	18.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.09
476	1B	-5.167	-2.335	-6.184	-8.552	6.416	18.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.09
476	1C	10.371	1.755	-0.608	9.261	10.225	17.126	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.08
476	1D	-5.167	1.755	-6.184	9.261	6.416	17.126	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.08
476	1I	13.422	-1.840	-0.623	-5.211	9.796	11.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
476	1J	-8.218	-1.840	-6.169	-5.211	6.845	11.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
476	1K	13.422	1.260	-0.623	5.920	9.796	10.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.06
476	1L	-8.218	1.260	-6.169	5.920	6.845	10.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.05
476	1Q	14.158	-2.429	2.630	-3.820	9.910	7.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.06
476	1R	-8.954	-2.429	-9.422	-3.820	6.731	7.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.04
476	1S	14.158	1.849	2.630	4.529	9.910	6.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.06
476	1T	-8.954	1.849	-9.422	4.529	6.731	6.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.04
476	2	7.784	-0.826	-8.726	0.910	22.584	2.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.13
476	7	6.780	-0.725	-7.759	0.821	20.104	1.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
476	8	8.566	-0.897	-9.398	1.019	25.030	2.428	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.15
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
477	1A	10.150	-2.274	-0.709	-9.406	7.897	20.275	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.10
477	1B	-4.835	-2.274	-6.453	-9.406	10.822	20.275	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.10
477	1C	10.150	1.678	-0.709	10.104	7.897	18.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.01	0.09
477	1D	-4.835	1.678	-6.453	10.104	10.822	18.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.01	0.09
477	1I	13.486	-1.542	-0.768	-5.140	8.585	11.427	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
477	1J	-8.171	-1.542	-6.394	-5.140	10.135	11.427	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
477	1K	13.486	0.946	-0.768	5.838	8.585	9.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.05
477	1L	-8.171	0.946	-6.394	5.838	10.135	9.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.06
477	1Q	14.192	-2.316	2.589	-4.025	8.125	8.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.05
477	1R	-8.878	-2.316	-9.751	-4.025	10.594	8.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.06
477	1S	14.192	1.720	2.589	4.722	8.125	6.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.05
477	1T	-8.878	1.720	-9.751	4.722	10.594	6.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.06
477	2	8.222	-0.850	-9.478	0.895	26.263	2.709	2.01	2.01	4.52				

478	8	9.008	-0.179	-2.556	0.638	9.057	4.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
479	1A	12.372	-0.057	0.266	-0.152	0.563	1.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
479	1B	-6.815	-0.057	-1.861	-0.152	0.775	1.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
479	1C	12.372	0.383	0.266	0.422	0.563	0.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
479	1D	-6.815	0.383	-1.861	0.422	0.775	0.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
479	1I	13.774	-0.061	0.213	-0.144	0.512	1.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
479	1J	-8.217	-0.061	-1.808	-0.144	0.826	1.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
479	1K	13.774	0.388	0.213	0.414	0.512	0.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
479	1L	-8.217	0.388	-1.808	0.414	0.826	0.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
479	1Q	15.949	-0.319	0.110	-0.484	0.367	1.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
479	1R	-10.392	-0.319	-1.705	-0.484	0.971	1.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
479	1S	15.949	0.645	0.110	0.755	0.367	0.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
479	1T	-10.392	0.645	-1.705	0.755	0.971	0.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
479	2	8.815	0.482	-1.183	0.370	1.975	2.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
479	7	7.537	0.417	-1.134	0.328	1.712	2.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
479	8	9.416	0.511	-1.154	0.403	2.099	2.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
480	1A	13.167	-0.084	0.288	-0.185	0.926	1.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
480	1B	-7.540	-0.084	-1.961	-0.185	0.565	1.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
480	1C	13.167	0.405	0.288	0.462	0.926	0.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
480	1D	-7.540	0.405	-1.961	0.462	0.565	0.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
480	1I	13.355	-0.079	0.252	-0.142	0.892	1.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
480	1J	-7.728	-0.079	-1.925	-0.142	0.599	1.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
480	1K	13.355	0.400	0.252	0.418	0.892	0.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
480	1L	-7.728	0.400	-1.925	0.418	0.599	0.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
480	1Q	16.225	-0.335	0.214	-0.508	1.078	1.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
480	1R	-10.598	-0.335	-1.888	-0.508	0.412	1.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
480	1S	16.225	0.656	0.214	0.784	1.078	0.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
480	1T	-10.598	0.656	-1.888	0.784	0.412	0.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
480	2	8.975	0.484	-1.253	0.391	2.028	2.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
480	7	7.660	0.417	-1.204	0.343	1.792	2.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
480	8	9.546	0.512	-1.236	0.421	2.175	3.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
481	1A	13.460	-0.529	0.050	-0.246	3.818	1.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
481	1B	-7.997	-0.529	-3.257	-0.246	3.147	1.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
481	1C	13.460	0.350	0.050	0.674	3.819	1.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
481	1D	-7.997	0.350	-3.257	0.674	3.147	1.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
481	1I	12.458	-0.459	-0.001	-0.162	3.694	1.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
481	1J	-6.995	-0.459	-3.206	-0.162	3.271	1.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
481	1K	12.458	0.280	-0.001	0.590	3.694	1.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
481	1L	-6.995	0.280	-3.206	0.590	3.272	1.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
481	1Q	15.630	-0.929	0.789	-0.663	4.120	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.02
481	1R	-10.167	-0.929	-3.996	-0.663	2.844	1.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.02
481	1S	15.630	0.750	0.789	1.091	4.121	1.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.02
481	1T	-10.167	0.750	-3.996	1.091	2.845	1.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
481	2	8.750	-0.247	-3.480	0.625	10.408	4.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.06
481	7	7.459	-0.218	-3.158	0.543	9.004	4.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
481	8	9.296	-0.269	-3.669	0.666	11.089	5.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.07
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
482	1A	12.966	-1.576	-1.149	-6.913	13.443	17.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.09
482	1B	-7.582	-1.576	-6.560	-6.913	12.292	17.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.09
482	1C	12.966	0.929	-1.149	7.281	13.443	10.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.08
482	1D	-7.582	0.929	-6.560	7.281	12.292	10.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.07
482	1I	11.336	-1.566	-1.096	-8.454	13.350	20.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.10
482	1J	-5.952	-1.566	-6.614	-8.454	12.385	20.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.10
482	1K	11.336	0.919	-1.096	8.822	13.350	13.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.08
482	1L	-5.952	0.919	-6.614	8.822	12.385	13.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.07
482	1Q	14.009	-2.116	2.044	-4.072	13.574	10.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.08
482	1R	-8.626	-2.116	-9.754	-4.072	12.161	10.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.07
482	1S	14.009	1.469	2.044	4.440	13.574	3.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.08
482	1T	-8.626	1.469	-9.754	4.440	12.161	3.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.07
482	2	8.688	-0.951	-10.310	0.542	39.219	10.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.23
482	7	7.392	-0.827	-9.079	0.470	33.745	8.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.20
482	8	9.212	-1.018	-11.009	0.577	41.560	10.924	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.25
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
483	1A	13.101	-1.451	-0.463	-3.139	5.976	6.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.04
483	1B	-7.731	-1.451	-5.687	-3.139	7.920	6.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.04
483	1C	13.101	0.951	-0.463	3.876	5.976	6.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.04
483	1D	-7.731	0.951	-5.687	3.876	7.920	6.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.04
483	1I	11.936	-1.648											

484	1I	11.699	-0.172	0.183	-0.180	1.891	1.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
484	1J	-6.189	-0.172	-2.000	-0.180	2.442	1.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
484	1K	11.699	0.403	0.183	0.557	1.891	1.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
484	1L	-6.189	0.403	-2.000	0.557	2.442	1.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
484	1Q	15.772	-0.525	0.039	-0.609	1.555	1.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
484	1R	-10.262	-0.525	-1.856	-0.609	2.778	1.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
484	1S	15.772	0.756	0.039	0.986	1.555	1.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.01
484	1T	-10.262	0.756	-1.856	0.986	2.778	1.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
484	2	8.946	0.371	-1.431	0.561	6.515	3.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.04
484	7	7.598	0.314	-1.370	0.484	5.622	3.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
484	8	9.451	0.383	-1.456	0.592	6.903	4.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

485	1A	14.008	-0.056	-0.040	-0.117	0.144	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
485	1B	-8.347	-0.056	-1.614	-0.117	0.295	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
485	1C	14.008	0.402	-0.040	0.340	0.144	0.880	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
485	1D	-8.347	0.402	-1.614	0.340	0.295	0.880	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
485	1I	10.884	-0.035	0.180	-0.131	0.136	1.066	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
485	1J	-5.224	-0.035	-1.834	-0.131	0.303	1.066	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
485	1K	10.884	0.382	0.180	0.354	0.136	0.854	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
485	1L	-5.224	0.382	-1.834	0.354	0.303	0.854	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
485	1Q	15.774	-0.285	-0.007	-0.442	0.048	1.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
485	1R	-10.114	-0.285	-1.647	-0.442	0.391	1.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
485	1S	15.774	0.631	-0.007	0.665	0.048	0.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
485	1T	-10.114	0.631	-1.647	0.665	0.391	0.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
485	2	9.192	0.540	-1.178	0.331	0.621	2.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
485	7	7.801	0.461	-1.153	0.286	0.546	2.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
485	8	9.703	0.563	-1.188	0.349	0.671	2.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

486	1A	13.910	-0.171	-0.003	-0.154	1.863	1.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
486	1B	-8.353	-0.171	-1.464	-0.154	1.375	1.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
486	1C	13.910	0.468	-0.003	0.491	1.863	1.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
486	1D	-8.353	0.468	-1.464	0.491	1.375	1.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
486	1I	9.864	-0.142	0.273	-0.138	1.771	1.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
486	1J	-4.307	-0.142	-1.739	-0.138	1.467	1.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
486	1K	9.864	0.439	0.273	0.474	1.771	1.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
486	1L	-4.307	0.439	-1.739	0.474	1.467	1.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
486	1Q	15.502	-0.477	0.062	-0.552	2.093	1.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
486	1R	-9.945	-0.477	-1.528	-0.552	1.145	1.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
486	1S	15.502	0.774	0.062	0.889	2.093	0.965	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.01
486	1T	-9.945	0.774	-1.528	0.889	1.145	0.965	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
486	2	9.034	0.463	-0.881	0.509	4.985	3.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
486	7	7.666	0.395	-0.901	0.437	4.272	3.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
486	8	9.534	0.482	-0.879	0.533	5.238	3.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

487	1A	13.295	-1.032	-0.418	-0.875	5.380	2.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
487	1B	-7.862	-1.032	-4.596	-0.875	3.906	2.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.02
487	1C	13.295	0.653	-0.418	1.424	5.380	0.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.03
487	1D	-7.862	0.653	-4.596	1.424	3.906	0.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
487	1I	8.610	-1.071	-0.194	-2.253	5.681	6.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
487	1J	-3.178	-1.071	-4.819	-2.253	3.605	6.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.03
487	1K	8.610	0.692	-0.194	2.802	5.681	3.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
487	1L	-3.178	0.692	-4.819	2.802	3.605	3.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
487	1Q	14.345	-1.734	2.118	-1.254	5.840	2.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.03
487	1R	-8.912	-1.734	-7.132	-1.254	3.445	2.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.02
487	1S	14.345	1.355	2.118	1.803	5.840	0.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.03
487	1T	-8.912	1.355	-7.132	1.803	3.445	0.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
487	2	8.863	-0.575	-6.277	0.831	14.240	3.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.08
487	7	7.514	-0.494	-5.571	0.711	12.209	3.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.07
487	8	9.344	-0.607	-6.658	0.863	14.954	3.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

488	1A	13.294	-1.032	-0.418	-0.875	3.906	2.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
488	1B	-7.861	-1.032	-4.596	-0.875	5.382	2.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.03
488	1C	13.294	0.653	-0.418	1.424	3.906	0.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
488	1D	-7.861	0.653	-4.596	1.424	5.382	0.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.03
488	1I	8.607	-1.071	-0.195	-2.253	3.605	6.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
488	1J	-3.174	-1.071	-4.819	-2.253	5.683	6.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.03
488	1K	8.607	0.692	-0.195	2.802	3.605	3.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.02
488	1L	-3.174	0.692	-4.819	2.802	5.683	3.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
488	1Q	14.344	-1.734	2.118	-1.254	3.445	2.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.02
488	1R	-8.911	-1.734	-7.132	-1.254	5.842	2.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.03
488	1S	14.344	1.355	2.118	1.803	3.445	0.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.02
488	1T	-8.911	1.355	-7.132	1.803	5.842	0.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.01	0.03
488	2	8.863	-0.575	-6.278	0.832	14.241	3.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.08
488	7	7.514	-0.494	-5.571	0.711	12.209	3.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.07
488	8	9.344	-0.606	-6.658	0.863	14.953	3.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

489	1A	13.907	-0.171	-0.006	-0.154	1.374	1.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
489	1B	-8.350	-0.171	-1.460	-0.154	1.863	1.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
489	1C	13.907	0.468	-0.006	0.491	1.374	1.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
489	1D	-8.350	0.468	-1.460	0.491	1.863	1.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
489	1I	9.859	-0.142	0.271	-0.138	1.466	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
489	1J	-4.301	-0.142	-1.736	-0.138	1.771	1.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
489	1K	9.859	0.439	0.271	0.474	1.466	1.157	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
489	1L	-4.301	0.439	-1.736	0.474	1.771	1.157	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
489	1Q	15.500	-0.477	0.059	-0.552	1.144	1.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
489	1R	-9.942	-0.477	-1.525	-0.552	2.093	1.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
489	1S	15.500	0.774	0.059	0.889	1.144	0.966	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.01
489	1T	-9.942	0.774	-1.525	0.889	2.093	0.966	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01

489	2	9.039	0.463	-0.879	0.509	4.983	3.505	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
489	7	7.671	0.395	-0.899	0.437	4.272	3.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03
489	8	9.538	0.482	-0.878	0.533	5.237	3.671	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.03

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
490	1A	14.008	-0.056	-0.039	-0.117	0.297	1.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
490	1B	-8.346	-0.056	-1.613	-0.117	0.146	1.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
490	1C	14.008	0.402	-0.039	0.340	0.297	0.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
490	1D	-8.346	0.402	-1.613	0.340	0.146	0.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
490	1I	10.885	-0.035	0.181	-0.130	0.305	1.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
490	1J	-5.223	-0.035	-1.834	-0.130	0.138	1.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
490	1K	10.885	0.382	0.181	0.354	0.305	0.854	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
490	1L	-5.223	0.382	-1.834	0.354	0.138	0.854	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
490	1Q	15.775	-0.285	-0.006	-0.442	0.393	1.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
490	1R	-10.113	-0.285	-1.647	-0.442	0.050	1.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
490	1S	15.775	0.631	-0.006	0.665	0.393	0.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
490	1T	-10.113	0.631	-1.647	0.665	0.050	0.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
490	2	9.196	0.540	-1.177	0.331	0.623	2.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
490	7	7.806	0.461	-1.154	0.286	0.547	2.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
490	8	9.702	0.563	-1.188	0.349	0.673	2.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
491	1A	13.846	-0.196	0.011	-0.154	2.478	1.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
491	1B	-8.332	-0.196	-1.828	-0.154	1.860	1.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
491	1C	13.846	0.428	0.011	0.531	2.478	1.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
491	1D	-8.332	0.428	-1.828	0.531	1.860	1.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
491	1I	11.700	-0.172	0.181	-0.180	2.445	1.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
491	1J	-6.187	-0.172	-1.998	-0.180	1.893	1.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
491	1K	11.700	0.403	0.181	0.557	2.445	1.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
491	1L	-6.187	0.403	-1.998	0.557	1.893	1.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
491	1Q	15.772	-0.525	0.037	-0.609	2.781	1.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
491	1R	-10.259	-0.525	-1.854	-0.609	1.557	1.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
491	1S	15.772	0.756	0.037	0.986	2.781	1.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.02
491	1T	-10.259	0.756	-1.854	0.986	1.557	1.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
491	2	8.952	0.371	-1.434	0.561	6.521	3.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.04
491	7	7.598	0.314	-1.373	0.484	5.627	3.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
491	8	9.452	0.383	-1.459	0.592	6.908	4.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.04

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
492	1A	13.106	-1.454	-0.460	-3.144	7.929	6.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.05
492	1B	-7.732	-1.454	-5.692	-3.144	5.984	6.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.03
492	1C	13.106	0.953	-0.460	3.882	7.929	6.832	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
492	1D	-7.732	0.953	-5.692	3.882	5.984	6.832	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.03
492	1I	11.939	-1.650	-0.434	-4.382	8.452	9.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.05
492	1J	-6.565	-1.650	-5.718	-4.382	5.461	9.355	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
492	1K	11.939	1.149	-0.434	5.120	8.452	9.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.05
492	1L	-6.565	1.149	-5.718	5.120	5.461	9.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.05
492	1Q	14.701	-2.178	2.470	-2.652	8.489	4.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.05
492	1R	-9.327	-2.178	-8.623	-2.652	5.425	4.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.03
492	1S	14.701	1.677	2.470	3.390	8.489	4.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.05
492	1T	-9.327	1.677	-8.623	3.390	5.425	4.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.03
492	2	8.726	-0.738	-8.017	1.076	21.052	0.053	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
492	7	7.412	-0.641	-7.081	0.927	18.111	0.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
492	8	9.230	-0.790	-8.534	1.125	22.257	0.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.13

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
493	1A	12.985	-1.578	-1.148	-6.919	12.285	17.657	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.09
493	1B	-7.597	-1.578	-6.561	-6.919	13.435	17.657	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.09
493	1C	12.985	0.931	-1.148	7.288	12.285	10.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.07
493	1D	-7.597	0.931	-6.561	7.288	13.435	10.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.08
493	1I	11.359	-1.569	-1.092	-8.474	12.376	20.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.10
493	1J	-5.971	-1.569	-6.617	-8.474	13.343	20.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.10
493	1K	11.359	0.921	-1.092	8.843	12.376	13.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.07
493	1L	-5.971	0.921	-6.617	8.843	13.343	13.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.08
493	1Q	14.066	-2.118	2.045	-4.077	12.154	10.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.07
493	1R	-8.678	-2.118	-9.754	-4.077	13.565	10.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.08
493	1S	14.066	1.471	2.045	4.447	12.154	3.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.07
493	1T	-8.678	1.471	-9.754	4.447	13.565	3.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.08
493	2	8.692	-0.951	-10.309	0.544	39.200	10.303	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.02	0.23
493	7	7.396	-0.826	-9.078	0.472	33.707	8.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.20
493	8	9.216	-1.018	-11.007	0.580	41.540	10.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.02	0.24

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
494	1A	13.462	-0.529	0.050	-0.246	3.147	1.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
494	1B	-7.995	-0.529	-3.255	-0.246	3.818	1.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
494	1C	13.462	0.351	0.050	0.675	3.147	1.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
494	1D	-7.995	0.351	-3.255	0.675	3.818	1.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
494	1I	12.465	-0.459	-0.002	-0.162	3.271	1.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
494	1J	-6.997	-0.459	-3.203	-0.162	3.693	1.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
494	1K	12.465	0.280	-0.002	0.590	3.272	1.636	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
494	1L	-6.997	0.280	-3.203	0.590	3.694	1.636	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
494	1Q	15.631	-0.928	0.786	-0.663	2.846	1.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.02
494	1R	-10.164	-0.928	-3.991	-0.663	4.118	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.02
494	1S	15.631	0.749	0.786	1.091	2.846	1.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.02
494	1T	-10.164	0.749	-3.991	1.091	4.119	1.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.02
494	2	8.755	-0.247	-3.476	0.626	10.406	4.794	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.06
494	7	7.464	-0.218	-3.155	0.543	9.003	4.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
494	8	9.300	-0.268	-3.665	0.667	11.087	5.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.07

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
495	1A	13.175	-0.084	0.287	-0.186	0.564	1.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
495	1B	-7.543	-0.084	-1.962	-0.186	0.925	1.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

495	1C	13.175	0.406	0.287	0.462	0.564	0.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
495	1D	-7.543	0.406	-1.962	0.462	0.925	0.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
495	1I	13.359	-0.079	0.251	-0.142	0.598	1.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
495	1J	-7.727	-0.079	-1.926	-0.142	0.891	1.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
495	1K	13.359	0.401	0.251	0.418	0.598	0.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
495	1L	-7.727	0.401	-1.926	0.418	0.891	0.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
495	1Q	16.229	-0.335	0.214	-0.508	0.412	1.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
495	1R	-10.598	-0.335	-1.889	-0.508	1.077	1.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
495	1S	16.229	0.657	0.214	0.785	0.412	0.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
495	1T	-10.598	0.657	-1.889	0.785	1.077	0.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
495	2	8.981	0.485	-1.253	0.392	2.026	2.871	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
495	7	7.666	0.418	-1.204	0.343	1.790	2.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
495	8	9.551	0.513	-1.238	0.422	2.172	3.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

496	1A	12.375	-0.057	0.269	-0.152	0.777	1.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
496	1B	-6.815	-0.057	-1.865	-0.152	0.565	1.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
496	1C	12.375	0.384	0.269	0.423	0.777	0.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
496	1D	-6.815	0.384	-1.865	0.423	0.565	0.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
496	1I	13.773	-0.062	0.210	-0.144	0.829	1.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
496	1J	-8.214	-0.062	-1.806	-0.144	0.513	1.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
496	1K	13.773	0.389	0.210	0.414	0.829	0.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
496	1L	-8.214	0.389	-1.806	0.414	0.513	0.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
496	1Q	15.950	-0.319	0.110	-0.484	0.974	1.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
496	1R	-10.391	-0.319	-1.706	-0.484	0.368	1.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
496	1S	15.950	0.646	0.110	0.755	0.974	0.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
496	1T	-10.391	0.646	-1.706	0.755	0.368	0.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
496	2	8.815	0.482	-1.183	0.371	1.978	2.727	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
496	7	7.538	0.418	-1.134	0.328	1.715	2.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
496	8	9.422	0.511	-1.154	0.404	2.103	3.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

497	1A	11.322	-0.441	0.105	-0.222	3.162	1.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
497	1B	-5.975	-0.441	-2.564	-0.222	2.662	1.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
497	1C	11.322	0.326	0.105	0.649	3.162	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
497	1D	-5.975	0.326	-2.564	0.649	2.661	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
497	1I	13.844	-0.430	0.001	-0.199	3.258	1.606	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
497	1J	-8.498	-0.430	-2.460	-0.199	2.565	1.606	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
497	1K	13.844	0.315	0.001	0.626	3.258	1.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
497	1L	-8.498	0.315	-2.460	0.626	2.565	1.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
497	1Q	15.425	-0.746	0.345	-0.664	3.569	1.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
497	1R	-10.078	-0.746	-2.805	-0.664	2.255	1.622	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
497	1S	15.425	0.631	0.345	1.092	3.568	1.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
497	1T	-10.078	0.631	-2.805	1.092	2.255	1.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
497	2	8.377	-0.161	-2.490	0.583	8.417	4.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05
497	7	7.191	-0.143	-2.267	0.517	7.349	3.780	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
497	8	9.010	-0.179	-2.560	0.638	9.063	4.679	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

498	1A	10.150	-2.273	-0.710	-9.378	10.892	20.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.10
498	1B	-4.835	-2.273	-6.453	-9.378	7.966	20.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.10
498	1C	10.150	1.676	-0.710	10.099	10.892	18.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.01	0.09
498	1D	-4.835	1.676	-6.453	10.099	7.966	18.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.01	0.09
498	1I	13.486	-1.544	-0.768	-5.126	10.204	11.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
498	1J	-8.171	-1.544	-6.394	-5.126	8.654	11.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.05
498	1K	13.486	0.946	-0.768	5.847	10.204	10.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.06
498	1L	-8.171	0.946	-6.394	5.847	8.654	10.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.05
498	1Q	14.192	-2.317	2.588	-4.019	10.663	8.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.06
498	1R	-8.877	-2.317	-9.751	-4.019	8.196	8.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.05
498	1S	14.192	1.719	2.588	4.740	10.663	7.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.06
498	1T	-8.877	1.719	-9.751	4.740	8.196	7.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.05
498	2	8.223	-0.851	-9.480	0.931	26.469	2.081	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.16
498	7	7.090	-0.747	-8.360	0.835	23.289	1.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.14
498	8	8.904	-0.923	-10.115	1.029	28.822	2.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.17

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

499	1A	10.364	-2.335	-0.611	-8.558	6.358	18.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.09
499	1B	-5.163	-2.335	-6.178	-8.558	10.170	18.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.09
499	1C	10.364	1.756	-0.611	9.247	6.360	16.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.08
499	1D	-5.163	1.756	-6.178	9.247	10.173	16.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.08
499	1I	13.418	-1.839	-0.624	-5.217	6.788	11.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
499	1J	-8.216	-1.839	-6.164	-5.217	9.741	11.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
499	1K	13.418	1.261	-0.624	5.906	6.789	10.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.05
499	1L	-8.216	1.261	-6.164	5.906	9.743	10.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.06
499	1Q	14.155	-2.428	2.629	-3.817	6.678	7.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.04
499	1R	-8.953	-2.428	-9.418	-3.817	9.849	7.936	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.06
499	1S	14.155	1.849	2.629	4.506	6.681	6.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.04
499	1T	-8.953	1.849	-9.418	4.506	9.852	6.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.06
499	2	7.782	-0.824	-8.724	0.879	22.407	2.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.13
499	7	6.779	-0.723	-7.757	0.794	19.961	2.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
499	8	8.564	-0.895	-9.396	0.986	24.842	2.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.15

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

500	1A	9.670	-0.300	0.090	-0.232	2.465	1.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
500	1B	-4.493	-0.300	-2.199	-0.232	3.017	1.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
500	1C	9.670	0.465	0.090	0.665	2.465	1.583	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
500	1D	-4.493	0.465	-2.199	0.665	3.017	1.583	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
500	1I	13.663	-0.326	-0.144	-0.244	2.373	1.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
500	1J	-8.486	-0.326	-1.965	-0.244	3.109	1.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
500	1K	13.663	0.492	-0.144	0.677	2.373	1.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
500	1L	-8.486	0.492	-1.965	0.677	3.109	1.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
500	1Q	14.753	-0.614	0.120	-0.680	2.053	1.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
500	1R	-9.576	-0.614	-2.230	-0.680	3.430	1.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00

500	1S	14.753	0.779	0.120	1.113	2.053	1.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.01
500	1T	-9.576	0.779	-2.230	1.113	3.430	1.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
500	2	7.469	0.161	-1.779	0.558	7.217	3.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
500	7	6.579	0.161	-1.700	0.504	6.496	3.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
500	8	8.353	0.208	-1.886	0.628	8.113	4.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
501	1A	8.696	-0.037	0.191	-0.147	0.591	1.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
501	1B	-3.335	-0.037	-1.712	-0.147	0.796	1.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
501	1C	8.696	0.415	0.191	0.419	0.591	0.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
501	1D	-3.335	0.415	-1.712	0.419	0.796	0.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
501	1I	13.493	-0.074	-0.148	-0.153	0.514	1.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
501	1J	-8.132	-0.074	-1.373	-0.153	0.872	1.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
501	1K	13.493	0.452	-0.148	0.425	0.514	0.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
501	1L	-8.132	0.452	-1.373	0.425	0.872	0.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
501	1Q	14.644	-0.354	0.049	-0.484	0.386	1.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
501	1R	-9.284	-0.354	-1.570	-0.484	1.000	1.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
501	1S	14.644	0.732	0.049	0.755	0.386	0.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
501	1T	-9.284	0.732	-1.570	0.755	1.000	0.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
501	2	7.610	0.435	-1.279	0.343	1.701	2.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
501	7	6.738	0.410	-1.163	0.312	1.566	2.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
501	8	8.567	0.519	-1.166	0.388	1.972	2.669	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
502	1A	9.062	-0.046	0.195	-0.145	0.643	1.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
502	1B	-3.652	-0.046	-1.811	-0.145	0.409	1.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
502	1C	9.062	0.425	0.195	0.399	0.643	0.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
502	1D	-3.652	0.425	-1.811	0.399	0.409	0.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
502	1I	13.600	-0.087	-0.140	-0.140	0.654	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
502	1J	-8.189	-0.087	-1.475	-0.140	0.398	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
502	1K	13.600	0.466	-0.140	0.394	0.654	0.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
502	1L	-8.189	0.466	-1.475	0.394	0.398	0.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.00
502	1Q	14.821	-0.340	0.095	-0.475	0.796	1.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
502	1R	-9.410	-0.340	-1.710	-0.475	0.256	1.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
502	1S	14.821	0.719	0.095	0.729	0.796	0.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
502	1T	-9.410	0.719	-1.710	0.729	0.256	0.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.00
502	2	7.363	0.431	-1.312	0.315	1.239	2.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
502	7	6.581	0.408	-1.179	0.289	1.144	2.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
502	8	8.390	0.521	-1.175	0.361	1.393	2.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
503	1A	9.991	-0.243	0.057	-0.195	3.128	1.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
503	1B	-4.780	-0.243	-2.360	-0.195	2.534	1.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
503	1C	9.991	0.420	0.057	0.613	3.128	1.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
503	1D	-4.780	0.420	-2.360	0.613	2.534	1.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
503	1I	13.639	-0.314	-0.172	-0.193	3.214	1.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
503	1J	-8.428	-0.314	-2.130	-0.193	2.447	1.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
503	1K	13.639	0.490	-0.172	0.610	3.214	1.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
503	1L	-8.428	0.490	-2.130	0.610	2.447	1.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
503	1Q	14.814	-0.637	0.183	-0.654	3.541	1.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.02
503	1R	-9.603	-0.637	-2.485	-0.654	2.120	1.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
503	1S	14.814	0.813	0.183	1.072	3.541	1.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.00	0.02
503	1T	-9.603	0.813	-2.485	1.072	2.120	1.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.01
503	2	7.094	0.175	-2.448	0.545	7.451	3.661	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
503	7	6.369	0.175	-2.174	0.491	6.715	3.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
503	8	8.132	0.231	-2.401	0.611	8.411	4.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.05

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
504	1A	10.265	-1.818	-0.757	-4.759	10.351	10.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.06
504	1B	-5.184	-1.818	-5.909	-4.759	7.916	10.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.05
504	1C	10.265	1.213	-0.757	5.442	10.351	9.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.06
504	1D	-5.184	1.213	-5.909	5.442	7.916	9.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.05
504	1I	13.077	-1.598	-0.793	-2.420	9.812	5.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.06
504	1J	-7.996	-1.598	-5.874	-2.420	8.455	5.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.05
504	1K	13.077	0.993	-0.793	3.103	9.812	4.258	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.06
504	1L	-7.996	0.993	-5.874	3.103	8.455	4.258	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.01	0.05
504	1Q	13.659	-2.355	2.229	-2.348	10.416	4.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.06
504	1R	-8.578	-2.355	-8.895	-2.348	7.851	4.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.01	0.04
504	1S	13.659	1.749	2.229	3.031	10.416	3.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.06
504	1T	-8.578	1.749	-8.895	3.031	7.851	3.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.04
504	2	6.839	-0.845	-8.986	0.871	24.460	2.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.14
504	7	6.164	-0.746	-7.867	0.785	21.906	2.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
504	8	7.902	-0.927	-9.479	0.971	27.418	2.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.01	0.16

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
505	1A	6.170	-0.122	-1.853	-0.757	1.156	1.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
505	1B	-1.938	-0.122	-15.848	-0.757	0.952	1.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
505	1C	6.170	0.058	-1.853	0.210	1.156	3.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
505	1D	-1.938	0.058	-15.848	0.210	0.952	3.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
505	1I	5.999	-0.151	-1.733	-0.956	0.949	0.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
505	1J	-1.767	-0.151	-15.968	-0.956	1.159	0.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
505	1K	5.999	0.088	-1.733	0.410	0.949	3.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
505	1L	-1.767	0.088	-15.968	0.410	1.159	3.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
505	1Q	5.559	-0.150	-0.580	-1.200	1.157	0.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
505	1R	-1.328	-0.150	-17.121	-1.200	0.951	0.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
505	1S	5.559	0.087	-0.580	0.654	1.157	3.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
505	1T	-1.328	0.087	-17.121	0.654	0.951	3.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
505	2	2.372	-0.047	-13.851	-0.344	1.161	3.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
505	7	2.706	-0.049	-13.368	-0.393	1.362	3.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
505	8	2.601	-0.047	-13.542	-0.360	1.372	3.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

506	1A	6.004	-0.085	-2.123	-0.722	0.091	1.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
506	1B	-1.824	-0.085	-15.281	-0.722	0.082	1.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
506	1C	6.004	0.059	-2.123	0.208	0.091	2.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
506	1D	-1.824	0.059	-15.281	0.208	0.082	2.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
506	1I	5.823	-0.109	-2.062	-0.922	0.085	1.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
506	1J	-1.643	-0.109	-15.342	-0.922	0.258	1.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
506	1K	5.823	0.083	-2.062	0.407	0.085	3.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
506	1L	-1.643	0.083	-15.342	0.407	0.258	3.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
506	1Q	5.542	-0.110	-1.207	-1.137	0.179	0.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
506	1R	-1.362	-0.110	-16.197	-1.137	0.006	0.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
506	1S	5.542	0.084	-1.207	0.623	0.179	3.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
506	1T	-1.362	0.084	-16.197	0.623	0.006	3.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
506	2	2.239	-0.036	-14.025	-0.305	0.217	3.872	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
506	7	2.626	-0.032	-13.391	-0.359	0.179	3.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
506	8	2.515	-0.031	-13.584	-0.333	0.169	3.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

507	1A	5.732	-0.095	-2.553	-0.716	0.334	1.735	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
507	1B	-1.532	-0.095	-14.839	-0.716	0.253	1.735	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
507	1C	5.732	0.038	-2.553	0.162	0.334	2.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
507	1D	-1.532	0.038	-14.839	0.162	0.253	2.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
507	1I	5.527	-0.121	-2.427	-0.933	0.453	1.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
507	1J	-1.327	-0.121	-14.965	-0.933	0.134	1.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
507	1K	5.527	0.065	-2.427	0.378	0.453	3.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
507	1L	-1.327	0.065	-14.965	0.378	0.134	3.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
507	1Q	5.393	-0.128	-1.243	-1.172	0.258	0.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
507	1R	-1.193	-0.128	-16.150	-1.172	0.329	0.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
507	1S	5.393	0.071	-1.243	0.618	0.258	3.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
507	1T	-1.193	0.071	-16.150	0.618	0.329	3.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
507	2	2.106	-0.059	-14.181	-0.310	0.237	4.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
507	7	2.562	-0.055	-13.485	-0.376	0.325	4.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
507	8	2.440	-0.053	-13.607	-0.352	0.318	3.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

508	1A	5.681	-0.100	-2.520	-0.722	0.047	1.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
508	1B	-1.492	-0.100	-14.867	-0.722	0.133	1.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
508	1C	5.681	0.030	-2.520	0.174	0.047	2.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
508	1D	-1.492	0.030	-14.867	0.174	0.133	2.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
508	1I	5.448	-0.125	-2.464	-0.929	0.055	1.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
508	1J	-1.260	-0.125	-14.922	-0.929	0.235	1.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
508	1K	5.448	0.055	-2.464	0.382	0.055	3.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
508	1L	-1.260	0.055	-14.922	0.382	0.235	3.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
508	1Q	5.321	-0.132	-1.252	-1.173	0.141	0.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
508	1R	-1.133	-0.132	-16.135	-1.173	0.039	0.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
508	1S	5.321	0.062	-1.252	0.626	0.141	3.752	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
508	1T	-1.133	0.062	-16.135	0.626	0.039	3.752	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
508	2	2.088	-0.060	-14.235	-0.286	0.159	4.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
508	7	2.532	-0.059	-13.503	-0.359	0.153	4.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
508	8	2.405	-0.056	-13.619	-0.333	0.153	4.258	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

509	1A	5.993	-0.099	-2.103	-0.762	0.008	1.856	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
509	1B	-1.778	-0.099	-15.498	-0.762	0.052	1.856	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
509	1C	5.993	0.042	-2.103	0.244	0.008	2.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
509	1D	-1.778	0.042	-15.498	0.244	0.052	2.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
509	1I	5.806	-0.127	-2.010	-0.943	0.163	1.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
509	1J	-1.591	-0.127	-15.591	-0.943	0.207	1.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
509	1K	5.806	0.070	-2.010	0.425	0.163	3.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
509	1L	-1.591	0.070	-15.591	0.425	0.207	3.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
509	1Q	5.516	-0.130	-1.034	-1.165	0.109	0.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
509	1R	-1.302	-0.130	-16.568	-1.165	0.065	0.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
509	1S	5.516	0.072	-1.034	0.646	0.109	3.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
509	1T	-1.302	0.072	-16.568	0.646	0.065	3.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
509	2	2.280	-0.046	-14.474	-0.263	0.021	5.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
509	7	2.638	-0.047	-13.696	-0.336	0.030	4.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
509	8	2.497	-0.046	-13.860	-0.308	0.037	4.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

510	1A	6.197	-0.097	-1.873	-0.760	0.346	0.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
510	1B	-1.926	-0.097	-15.628	-0.760	0.379	0.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
510	1C	6.197	0.053	-1.873	0.231	0.346	3.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
510	1D	-1.926	0.053	-15.628	0.231	0.379	3.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
510	1I	6.029	-0.131	-1.654	-0.945	0.495	1.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
510	1J	-1.757	-0.131	-15.848	-0.945	0.231	1.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
510	1K	6.029	0.087	-1.654	0.416	0.495	3.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
510	1L	-1.757	0.087	-15.848	0.416	0.231	3.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
510	1Q	5.602	-0.129	-0.879	-1.183	0.283	0.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
510	1R	-1.331	-0.129	-16.623	-1.183	0.442	0.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
510	1S	5.602	0.084	-0.879	0.654	0.283	4.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
510	1T	-1.331	0.084	-16.623	0.654	0.442	4.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
510	2	2.628	-0.027	-14.501	-0.278	0.522	4.871	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
510	7	2.903	-0.032	-13.737	-0.348	0.554	4.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
510	8	2.792	-0.029	-13.938	-0.315	0.594	4.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

511	1A	6.338	-0.105	-1.724	-0.765	0.415	0.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
511	1B	-2.050	-0.105	-15.870	-0.765	0.415	0.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
511	1C	6.338	0.068	-1.724	0.245	0.415	4.284	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
511	1D	-2.050	0.068	-15.870	0.245	0.415	4.284	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
511	1I	6.173	-0.118	-1.548	-0.941	0.307	0.678	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
511	1J	-1.885	-0.118	-16.047	-0.941	0.524	0.678	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
511	1K	6.173	0.081	-1.548	0.420	0.307	4.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
511	1L	-1.885	0.081	-16.047	0.420	0.524	4.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02

511	1Q	5.677	-0.124	-0.803	-1.171	0.418	0.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
511	1R	-1.389	-0.124	-16.792	-1.171	0.413	0.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
511	1S	5.677	0.087	-0.803	0.650	0.418	4.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
511	1T	-1.389	0.087	-16.792	0.650	0.413	4.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
511	2	2.580	-0.019	-14.332	-0.280	0.707	4.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
511	7	2.820	-0.024	-13.588	-0.345	0.698	4.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
511	8	2.701	-0.021	-13.800	-0.310	0.732	4.193	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
512	1A	6.358	-0.094	-1.513	-0.791	0.005	1.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
512	1B	-2.195	-0.094	-16.262	-0.791	0.019	1.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
512	1C	6.358	0.040	-1.513	0.292	0.005	3.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
512	1D	-2.195	0.040	-16.262	0.292	0.019	3.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
512	1I	6.229	-0.110	-1.340	-0.922	0.046	1.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
512	1J	-2.066	-0.110	-16.435	-0.922	0.032	1.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
512	1K	6.229	0.056	-1.340	0.424	0.046	3.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
512	1L	-2.066	0.056	-16.435	0.424	0.032	3.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
512	1Q	5.659	-0.122	-0.775	-1.146	0.059	0.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
512	1R	-1.496	-0.122	-17.000	-1.146	0.073	0.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
512	1S	5.659	0.068	-0.775	0.647	0.059	4.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
512	1T	-1.496	0.068	-17.000	0.647	0.073	4.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
512	2	2.720	-0.036	-14.635	-0.292	0.029	4.639	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
512	7	2.916	-0.040	-13.910	-0.346	0.023	4.293	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
512	8	2.787	-0.036	-14.165	-0.313	0.018	4.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
513	1A	6.466	-0.103	-1.250	-0.828	0.032	1.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
513	1B	-2.319	-0.103	-16.479	-0.828	0.132	1.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
513	1C	6.466	0.034	-1.250	0.303	0.032	3.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
513	1D	-2.319	0.034	-16.479	0.303	0.132	3.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
513	1I	6.364	-0.110	-1.157	-0.911	0.044	1.522	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
513	1J	-2.216	-0.110	-16.572	-0.911	0.119	1.522	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
513	1K	6.364	0.041	-1.157	0.386	0.044	3.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
513	1L	-2.216	0.041	-16.572	0.386	0.119	3.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
513	1Q	5.687	-0.126	-0.590	-1.170	0.013	0.909	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
513	1R	-1.539	-0.126	-17.139	-1.170	0.150	0.909	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
513	1S	5.687	0.056	-0.590	0.645	0.013	3.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
513	1T	-1.539	0.056	-17.139	0.645	0.150	3.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
513	2	2.836	-0.042	-14.351	-0.340	0.155	4.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
513	7	2.977	-0.048	-13.724	-0.383	0.143	4.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
513	8	2.837	-0.045	-13.940	-0.351	0.139	3.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
514	1A	6.504	-0.098	-1.183	-0.867	0.332	1.551	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
514	1B	-2.386	-0.098	-16.582	-0.867	0.231	1.551	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
514	1C	6.504	0.043	-1.183	0.338	0.332	3.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
514	1D	-2.386	0.043	-16.582	0.338	0.231	3.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
514	1I	6.502	-0.104	-1.102	-0.893	0.334	1.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
514	1J	-2.385	-0.104	-16.662	-0.893	0.230	1.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
514	1K	6.502	0.050	-1.102	0.364	0.334	3.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
514	1L	-2.385	0.050	-16.662	0.364	0.230	3.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
514	1Q	5.746	-0.122	-0.572	-1.175	0.362	0.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
514	1R	-1.628	-0.122	-17.192	-1.175	0.202	0.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
514	1S	5.746	0.068	-0.572	0.646	0.362	3.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
514	1T	-1.628	0.068	-17.192	0.646	0.202	3.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
514	2	2.906	-0.032	-14.183	-0.364	0.296	3.880	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
514	7	3.005	-0.038	-13.626	-0.398	0.351	3.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
514	8	2.864	-0.035	-13.853	-0.367	0.336	3.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
515	1A	6.539	-0.086	-1.186	-0.872	0.041	1.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
515	1B	-2.382	-0.086	-16.574	-0.872	0.173	1.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
515	1C	6.539	0.063	-1.186	0.385	0.041	3.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
515	1D	-2.382	0.063	-16.574	0.385	0.173	3.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
515	1I	6.561	-0.086	-1.250	-0.840	0.046	1.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
515	1J	-2.404	-0.086	-16.510	-0.840	0.167	1.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
515	1K	6.561	0.063	-1.250	0.352	0.046	2.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
515	1L	-2.404	0.063	-16.510	0.352	0.167	2.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
515	1Q	5.806	-0.106	-0.750	-1.130	0.001	0.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
515	1R	-1.648	-0.106	-17.010	-1.130	0.212	0.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
515	1S	5.806	0.083	-0.750	0.643	0.001	3.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
515	1T	-1.648	0.083	-17.010	0.643	0.212	3.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
515	2	3.014	-0.012	-14.112	-0.345	0.221	3.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
515	7	3.086	-0.016	-13.590	-0.373	0.198	3.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
515	8	2.934	-0.014	-13.863	-0.341	0.202	3.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm														

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
517	1A	6.352	-0.114	-1.228	-0.937	0.547	1.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
517	1B	-2.221	-0.114	-16.588	-0.937	0.479	1.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
517	1C	6.352	0.049	-1.228	0.393	0.547	3.311	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
517	1D	-2.221	0.049	-16.588	0.393	0.479	3.311	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
517	1I	6.508	-0.106	-1.319	-0.838	0.631	1.552	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
517	1J	-2.378	-0.106	-16.497	-0.838	0.396	1.552	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
517	1K	6.508	0.041	-1.319	0.294	0.631	2.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
517	1L	-2.378	0.041	-16.497	0.294	0.396	2.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
517	1Q	5.683	-0.137	-0.401	-1.212	0.628	0.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
517	1R	-1.552	-0.137	-17.416	-1.212	0.398	0.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
517	1S	5.683	0.072	-0.401	0.668	0.628	3.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
517	1T	-1.552	0.072	-17.416	0.668	0.398	3.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
517	2	3.084	-0.045	-13.876	-0.403	0.721	3.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
517	7	3.123	-0.049	-13.463	-0.427	0.752	3.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
517	8	2.994	-0.046	-13.680	-0.392	0.743	3.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
518	1A	6.233	-0.104	-1.369	-0.919	0.070	1.311	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
518	1B	-2.154	-0.104	-16.321	-0.919	0.037	1.311	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
518	1C	6.233	0.056	-1.369	0.401	0.070	3.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
518	1D	-2.154	0.056	-16.321	0.401	0.037	3.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
518	1I	6.384	-0.082	-1.457	-0.790	0.023	1.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
518	1J	-2.304	-0.082	-16.232	-0.790	0.056	1.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
518	1K	6.384	0.035	-1.457	0.273	0.023	3.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
518	1L	-2.304	0.035	-16.232	0.273	0.056	3.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
518	1Q	5.656	-0.114	-0.771	-1.156	0.076	0.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
518	1R	-1.577	-0.114	-16.918	-1.156	0.109	0.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
518	1S	5.656	0.067	-0.771	0.638	0.076	3.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
518	1T	-1.577	0.067	-16.918	0.638	0.109	3.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
518	2	3.033	-0.035	-13.697	-0.400	0.048	3.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
518	7	3.076	-0.037	-13.321	-0.417	0.040	3.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
518	8	2.934	-0.035	-13.571	-0.387	0.040	3.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
519	1A	6.022	-0.116	-1.683	-0.930	0.174	1.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
519	1B	-1.930	-0.116	-15.969	-0.930	0.153	1.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
519	1C	6.022	0.065	-1.683	0.403	0.174	3.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
519	1D	-1.930	0.065	-15.969	0.403	0.153	3.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
519	1I	6.197	-0.090	-1.803	-0.770	0.039	1.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
519	1J	-2.105	-0.090	-15.849	-0.770	0.018	1.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
519	1K	6.197	0.039	-1.803	0.243	0.039	2.915	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
519	1L	-2.105	0.039	-15.849	0.243	0.018	2.915	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
519	1Q	5.551	-0.118	-0.929	-1.160	0.021	0.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
519	1R	-1.459	-0.118	-16.722	-1.160	0.000	0.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
519	1S	5.551	0.068	-0.929	0.632	0.021	3.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
519	1T	-1.459	0.068	-16.722	0.632	0.000	3.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
519	2	3.027	-0.036	-13.429	-0.417	0.026	3.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
519	7	3.076	-0.039	-13.141	-0.431	0.023	3.427	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
519	8	2.932	-0.036	-13.337	-0.402	0.023	3.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
520	1A	5.757	-0.114	-2.091	-0.929	0.200	1.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
520	1B	-1.670	-0.114	-15.575	-0.929	0.200	1.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
520	1C	5.757	0.065	-2.091	0.408	0.200	3.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
520	1D	-1.670	0.065	-15.575	0.408	0.200	3.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
520	1I	5.957	-0.094	-2.193	-0.737	0.055	1.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
520	1J	-1.870	-0.094	-15.473	-0.737	0.055	1.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
520	1K	5.957	0.045	-2.193	0.216	0.055	2.901	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
520	1L	-1.870	0.045	-15.473	0.216	0.055	2.901	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
520	1Q	5.438	-0.121	-1.099	-1.151	0.029	0.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
520	1R	-1.351	-0.121	-16.566	-1.151	0.029	0.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
520	1S	5.438	0.072	-1.099	0.630	0.029	3.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
520	1T	-1.351	0.072	-16.566	0.630	0.029	3.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
520	2	2.964	-0.034	-13.331	-0.415	0.001	3.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
520	7	3.029	-0.037	-13.076	-0.428	0.001	3.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
520	8	2.879	-0.035	-13.288	-0.398	0.000	3.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
521	1A	5.443	-0.112	-2.635	-0.901	0.158	1.431	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
521	1B	-1.310	-0.112	-15.102	-0.901	0.156	1.431	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
521	1C	5.443	0.064	-2.635	0.388	0.158	3.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
521	1D	-1.310	0.064	-15.102	0.388	0.156	3.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
521	1I	5.679	-0.090	-2.703	-0.686	0.067	1.727	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
521	1J	-1.546	-0.090	-15.034	-0.686	0.065	1.727	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
521	1K	5.679	0.043	-2.703	0.173	0.067	2.913	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
521	1L	-1.546	0.043	-15.034	0.173	0.065	2.913	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
521	1Q	5.311	-0.117	-1.341	-1.123	0.026	0.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
521	1R	-1.179	-0.117	-16.396	-1.123	0.029	0.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
521	1S	5.311	0.070	-1.341	0.610	0.026	3.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
521	1T	-1.179	0.070	-16.396	0.610	0.029	3.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
521	2	2.974	-0.031	-13.324	-0.403	0.005	3.435	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
521	7	3.052	-0.035	-13.104	-0.417	0.005	3.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
521	8	2.915	-0.032	-13.337	-0.384	0.006	3.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
522	1A	5.448	-0.111	-2.622	-0.902	0.155	1.430	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
522	1B	-1.318	-0.111	-15.113	-0.902	0.159	1.430	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
522	1C	5.448	0.064	-2.622	0.389	0.155	3.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
522	1D	-1.318	0.064	-15.113	0.389	0.159	3.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
522	1I	5.683	-0.090	-2.685	-0.686	0.064	1.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
522	1J	-1.553	-0.090	-15.050	-0.686	0.067	1.724	2.01						

522	1K	5.683	0.042	-2.685	0.173	0.064	2.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
522	1L	-1.553	0.042	-15.050	0.173	0.067	2.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
522	1Q	5.312	-0.117	-1.333	-1.123	0.029	0.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
522	1R	-1.182	-0.117	-16.401	-1.123	0.026	0.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
522	1S	5.312	0.070	-1.333	0.611	0.029	3.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
522	1T	-1.182	0.070	-16.401	0.611	0.026	3.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
522	2	2.977	-0.031	-13.335	-0.403	0.006	3.436	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
522	7	3.053	-0.035	-13.106	-0.417	0.005	3.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
522	8	2.917	-0.032	-13.340	-0.384	0.006	3.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
523	1A	5.755	-0.114	-2.092	-0.929	0.201	1.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
523	1B	-1.668	-0.114	-15.572	-0.929	0.200	1.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
523	1C	5.755	0.065	-2.092	0.408	0.201	3.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
523	1D	-1.668	0.065	-15.572	0.408	0.200	3.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
523	1I	5.953	-0.093	-2.200	-0.736	0.055	1.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
523	1J	-1.867	-0.093	-15.464	-0.736	0.055	1.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
523	1K	5.953	0.044	-2.200	0.215	0.055	2.901	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
523	1L	-1.867	0.044	-15.464	0.215	0.055	2.901	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
523	1Q	5.436	-0.121	-1.102	-1.151	0.028	0.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
523	1R	-1.349	-0.121	-16.563	-1.151	0.029	0.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
523	1S	5.436	0.072	-1.102	0.630	0.028	3.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
523	1T	-1.349	0.072	-16.563	0.630	0.029	3.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
523	2	2.965	-0.034	-13.333	-0.415	0.001	3.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
523	7	3.029	-0.037	-13.077	-0.427	0.000	3.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
523	8	2.880	-0.035	-13.289	-0.398	0.000	3.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
524	1A	6.023	-0.116	-1.680	-0.932	0.153	1.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
524	1B	-1.931	-0.116	-15.975	-0.932	0.173	1.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
524	1C	6.023	0.066	-1.680	0.405	0.153	3.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
524	1D	-1.931	0.066	-15.975	0.405	0.173	3.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
524	1I	6.190	-0.090	-1.800	-0.771	0.017	1.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
524	1J	-2.098	-0.090	-15.855	-0.771	0.037	1.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
524	1K	6.190	0.040	-1.800	0.244	0.017	2.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
524	1L	-2.098	0.040	-15.855	0.244	0.037	2.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
524	1Q	5.551	-0.119	-0.927	-1.160	0.000	0.793	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
524	1R	-1.459	-0.119	-16.728	-1.160	0.020	0.793	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
524	1S	5.551	0.068	-0.927	0.633	0.000	3.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
524	1T	-1.459	0.068	-16.728	0.633	0.020	3.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
524	2	3.028	-0.036	-13.433	-0.417	0.025	3.404	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
524	7	3.076	-0.039	-13.144	-0.431	0.022	3.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
524	8	2.932	-0.036	-13.340	-0.402	0.022	3.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
525	1A	6.226	-0.104	-1.401	-0.919	0.038	1.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
525	1B	-2.144	-0.104	-16.292	-0.919	0.070	1.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
525	1C	6.226	0.056	-1.401	0.402	0.038	3.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
525	1D	-2.144	0.056	-16.292	0.402	0.070	3.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
525	1I	6.385	-0.083	-1.514	-0.792	0.056	1.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
525	1J	-2.302	-0.083	-16.178	-0.792	0.024	1.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
525	1K	6.385	0.035	-1.514	0.274	0.056	3.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
525	1L	-2.302	0.035	-16.178	0.274	0.024	3.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
525	1Q	5.657	-0.114	-0.792	-1.156	0.108	0.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
525	1R	-1.574	-0.114	-16.901	-1.156	0.076	0.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
525	1S	5.657	0.066	-0.792	0.639	0.108	3.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
525	1T	-1.574	0.066	-16.901	0.639	0.076	3.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
525	2	3.033	-0.035	-13.692	-0.400	0.047	3.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
525	7	3.076	-0.037	-13.323	-0.417	0.039	3.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
525	8	2.935	-0.036	-13.566	-0.387	0.039	3.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
526	1A	6.353	-0.115	-1.205	-0.940	0.475	1.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
526	1B	-2.234	-0.115	-16.610	-0.940	0.542	1.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
526	1C	6.353	0.050	-1.205	0.395	0.475	3.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
526	1D	-2.234	0.050	-16.610	0.395	0.542	3.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
526	1I	6.476	-0.107	-1.291	-0.841	0.392	1.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
526	1J	-2.357	-0.107	-16.524	-0.841	0.625	1.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
526	1K	6.476	0.041	-1.291	0.297	0.392	2.906	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
526	1L	-2.357	0.041	-16.524	0.297	0.625	2.906	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
526	1Q	5.673	-0.137	-0.382	-1.213	0.394	0.579	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
526	1R	-1.554	-0.137	-17.433	-1.213	0.623	0.579	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
526	1S	5.673	0.072	-0.382	0.669	0.394	3.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
526	1T	-1.554	0.072	-17.433	0.669	0.623	3.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
526	2	3.078	-0.045	-13.869	-0.403	0.713	3.509	2.01	2.01	4.52	4.52			

527	8	3.113	-0.030	-13.926	-0.385	2.434	3.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
528	1A	6.528	-0.086	-1.152	-0.874	0.171	1.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
528	1B	-2.375	-0.086	-16.576	-0.874	0.042	1.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
528	1C	6.528	0.063	-1.152	0.387	0.171	3.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
528	1D	-2.375	0.063	-16.576	0.387	0.042	3.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
528	1I	6.555	-0.086	-1.228	-0.841	0.167	1.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
528	1J	-2.403	-0.086	-16.500	-0.841	0.046	1.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
528	1K	6.555	0.063	-1.228	0.354	0.167	2.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
528	1L	-2.403	0.063	-16.500	0.354	0.046	2.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
528	1Q	5.799	-0.106	-0.730	-1.129	0.211	0.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
528	1R	-1.647	-0.106	-16.998	-1.129	0.002	0.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
528	1S	5.799	0.083	-0.730	0.642	0.211	3.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
528	1T	-1.647	0.083	-16.998	0.642	0.002	3.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
528	2	3.009	-0.012	-14.088	-0.345	0.221	3.664	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
528	7	3.082	-0.016	-13.573	-0.373	0.198	3.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
528	8	2.930	-0.013	-13.846	-0.341	0.201	3.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
529	1A	6.501	-0.098	-1.199	-0.869	0.232	1.546	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
529	1B	-2.383	-0.098	-16.557	-0.869	0.333	1.546	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
529	1C	6.501	0.044	-1.199	0.340	0.232	3.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
529	1D	-2.383	0.044	-16.557	0.340	0.333	3.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
529	1I	6.499	-0.104	-1.113	-0.894	0.230	1.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
529	1J	-2.382	-0.104	-16.642	-0.894	0.335	1.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
529	1K	6.499	0.050	-1.113	0.364	0.230	3.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
529	1L	-2.382	0.050	-16.642	0.364	0.335	3.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
529	1Q	5.744	-0.122	-0.575	-1.176	0.202	0.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
529	1R	-1.627	-0.122	-17.180	-1.176	0.363	0.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
529	1S	5.744	0.068	-0.575	0.646	0.202	3.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
529	1T	-1.627	0.068	-17.180	0.646	0.363	3.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
529	2	2.899	-0.032	-14.171	-0.364	0.297	3.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
529	7	2.999	-0.038	-13.615	-0.399	0.352	3.730	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
529	8	2.858	-0.035	-13.841	-0.367	0.337	3.639	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
530	1A	6.464	-0.103	-1.247	-0.830	0.130	1.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
530	1B	-2.321	-0.103	-16.474	-0.830	0.032	1.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
530	1C	6.464	0.034	-1.247	0.305	0.130	3.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
530	1D	-2.321	0.034	-16.474	0.305	0.032	3.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
530	1I	6.368	-0.110	-1.145	-0.912	0.118	1.521	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
530	1J	-2.225	-0.110	-16.577	-0.912	0.044	1.521	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
530	1K	6.368	0.041	-1.145	0.387	0.118	3.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
530	1L	-2.225	0.041	-16.577	0.387	0.044	3.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
530	1Q	5.685	-0.125	-0.585	-1.170	0.149	0.909	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
530	1R	-1.542	-0.125	-17.137	-1.170	0.013	0.909	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
530	1S	5.685	0.056	-0.585	0.645	0.149	3.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
530	1T	-1.542	0.056	-17.137	0.645	0.013	3.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
530	2	2.832	-0.042	-14.338	-0.340	0.154	4.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
530	7	2.974	-0.048	-13.718	-0.383	0.143	4.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
530	8	2.834	-0.045	-13.934	-0.351	0.138	3.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
531	1A	6.355	-0.095	-1.507	-0.791	0.017	1.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
531	1B	-2.199	-0.095	-16.257	-0.791	0.005	1.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
531	1C	6.355	0.040	-1.507	0.292	0.017	3.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
531	1D	-2.199	0.040	-16.257	0.292	0.005	3.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
531	1I	6.235	-0.110	-1.322	-0.923	0.034	1.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
531	1J	-2.079	-0.110	-16.442	-0.923	0.045	1.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
531	1K	6.235	0.056	-1.322	0.423	0.034	3.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
531	1L	-2.079	0.056	-16.442	0.423	0.045	3.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
531	1Q	5.658	-0.122	-0.767	-1.146	0.071	0.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
531	1R	-1.501	-0.122	-16.997	-1.146	0.059	0.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
531	1S	5.658	0.068	-0.767	0.647	0.071	4.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
531	1T	-1.501	0.068	-16.997	0.647	0.059	4.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
531	2	2.716	-0.036	-14.634	-0.292	0.026	4.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
531	7	2.913	-0.039	-13.910	-0.346	0.020	4.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
531	8	2.783	-0.036	-14.157	-0.313	0.015	4.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
532	1A	6.339	-0.105	-1.720	-0.766	0.414	0.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
532	1B	-2.045	-0.105	-15.879	-0.766	0.413	0.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
532	1C	6.339	0.068	-1.720	0.245	0.414	4.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
532	1D	-2.045	0.068	-15.879	0.245	0.413	4.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
532	1I	6.185	-0.118	-1.534	-0.941	0.522	0.680	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
532	1J	-1.891	-0.118	-16.065	-0.941	0.305	0.680	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.00
532	1K	6.185	0.081	-1.534	0.420	0.522	4.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
532	1L	-1.891	0.081	-16.065	0.420	0.305	4.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
532	1Q	5.682	-0.124	-0.793	-1.171	0.411	0.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
532	1R	-1.388	-0.124	-16.806	-1.171	0.415	0.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
532	1S	5.682	0.087	-0.793	0.650	0.411	4.380	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
532	1T	-1.388	0.087	-16.806	0.650	0.415	4.380	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
532	2	2.579	-0.019	-14.335	-0.280	0.699	4.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
532	7	2.821	-0.024	-13.592	-0.345	0.691	4.291	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
532	8	2.701	-0.021	-13.804	-0.310	0.724	4.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
533	1A	6.193	-0.097	-1.867	-0.760	0.380	0.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
533	1B	-1.922	-0.097	-15.643	-0.760	0.349	0.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00

533	1J	6.031	-0.131	-1.642	-0.945	0.232	1.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
533	1J	-1.760	-0.131	-15.868	-0.945	0.497	1.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
533	1K	6.031	0.087	-1.642	0.416	0.232	3.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
533	1L	-1.760	0.087	-15.868	0.416	0.497	3.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
533	1Q	5.601	-0.129	-0.878	-1.183	0.443	0.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
533	1R	-1.330	-0.129	-16.632	-1.183	0.286	0.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
533	1S	5.601	0.084	-0.878	0.653	0.443	4.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
533	1T	-1.330	0.084	-16.632	0.653	0.286	4.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
533	2	2.628	-0.027	-14.505	-0.279	0.528	4.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
533	7	2.902	-0.032	-13.741	-0.348	0.558	4.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
533	8	2.792	-0.029	-13.941	-0.315	0.600	4.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
534	1A	5.989	-0.099	-2.092	-0.762	0.050	1.854	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
534	1B	-1.775	-0.099	-15.507	-0.762	0.006	1.854	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
534	1C	5.989	0.042	-2.092	0.244	0.050	2.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
534	1D	-1.775	0.042	-15.507	0.244	0.006	2.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
534	1I	5.807	-0.127	-1.996	-0.943	0.206	1.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
534	1J	-1.592	-0.127	-15.603	-0.943	0.162	1.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
534	1K	5.807	0.070	-1.996	0.425	0.206	3.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
534	1L	-1.592	0.070	-15.603	0.425	0.162	3.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
534	1Q	5.516	-0.130	-1.028	-1.165	0.065	0.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
534	1R	-1.301	-0.130	-16.572	-1.165	0.110	0.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
534	1S	5.516	0.072	-1.028	0.646	0.065	3.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
534	1T	-1.301	0.072	-16.572	0.646	0.109	3.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
534	2	2.282	-0.047	-14.481	-0.264	0.021	5.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
534	7	2.641	-0.048	-13.711	-0.336	0.031	4.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
534	8	2.499	-0.046	-13.867	-0.309	0.038	4.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
535	1A	5.679	-0.100	-2.517	-0.721	0.131	1.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
535	1B	-1.489	-0.100	-14.868	-0.721	0.049	1.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
535	1C	5.679	0.030	-2.517	0.174	0.131	2.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
535	1D	-1.489	0.030	-14.868	0.174	0.049	2.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
535	1I	5.449	-0.124	-2.462	-0.929	0.234	1.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
535	1J	-1.259	-0.124	-14.923	-0.929	0.055	1.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
535	1K	5.449	0.055	-2.462	0.381	0.234	3.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
535	1L	-1.259	0.055	-14.923	0.381	0.055	3.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
535	1Q	5.321	-0.132	-1.250	-1.173	0.039	0.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
535	1R	-1.132	-0.132	-16.135	-1.173	0.141	0.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
535	1S	5.321	0.062	-1.250	0.625	0.039	3.750	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
535	1T	-1.132	0.062	-16.135	0.625	0.141	3.750	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
535	2	2.090	-0.060	-14.243	-0.286	0.159	4.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
535	7	2.535	-0.059	-13.511	-0.359	0.152	4.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
535	8	2.407	-0.056	-13.627	-0.333	0.153	4.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
536	1A	5.734	-0.095	-2.564	-0.717	0.254	1.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
536	1B	-1.532	-0.095	-14.845	-0.717	0.333	1.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
536	1C	5.734	0.038	-2.564	0.162	0.254	2.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
536	1D	-1.532	0.038	-14.845	0.162	0.333	2.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
536	1I	5.533	-0.121	-2.436	-0.933	0.134	1.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
536	1J	-1.331	-0.121	-14.973	-0.933	0.452	1.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
536	1K	5.533	0.065	-2.436	0.378	0.134	3.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
536	1L	-1.331	0.065	-14.973	0.378	0.452	3.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
536	1Q	5.396	-0.128	-1.251	-1.172	0.329	0.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
536	1R	-1.194	-0.128	-16.157	-1.172	0.258	0.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
536	1S	5.396	0.071	-1.251	0.618	0.329	3.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
536	1T	-1.194	0.071	-16.157	0.618	0.258	3.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
536	2	2.108	-0.059	-14.183	-0.310	0.236	4.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
536	7	2.564	-0.055	-13.494	-0.377	0.325	4.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
536	8	2.443	-0.053	-13.616	-0.353	0.317	3.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
537	1A	6.005	-0.085	-2.126	-0.722	0.080	1.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
537	1B	-1.826	-0.085	-15.278	-0.722	0.092	1.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
537	1C	6.005	0.059	-2.126	0.208	0.080	2.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
537	1D	-1.826	0.059	-15.278	0.208	0.092	2.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
537	1I	5.824	-0.109	-2.063	-0.922	0.258	1.271	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
537	1J	-1.644	-0.109	-15.341	-0.922	0.086	1.271	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
537	1K	5.824	0.083	-2.063	0.407	0.258	3.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
537	1L	-1.644	0.083	-15.341	0.407	0.086	3.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
537	1Q	5.542	-0.110	-1.208	-1.137	0.007	0.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
537	1R	-1.363	-0.110	-16.196	-1.137	0.179	0.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
537	1S	5.542	0.084	-1.208	0.623	0.007	3.585	2.01	2.01	4.52	4.52			

538	2	2.374	-0.046	-13.853	-0.344	1.161	3.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
538	7	2.708	-0.049	-13.370	-0.392	1.363	3.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
538	8	2.603	-0.047	-13.544	-0.360	1.373	3.275	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

539	1A	6.283	-0.108	-1.658	-0.818	1.200	1.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
539	1B	-2.092	-0.108	-16.019	-0.818	1.061	1.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
539	1C	6.283	0.045	-1.658	0.276	1.200	3.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
539	1D	-2.092	0.045	-16.019	0.276	1.061	3.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
539	1I	6.150	-0.137	-1.452	-0.959	1.071	1.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
539	1J	-1.960	-0.137	-16.225	-0.959	1.190	1.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
539	1K	6.150	0.074	-1.452	0.417	1.071	3.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
539	1L	-1.960	0.074	-16.225	0.417	1.190	3.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
539	1Q	5.602	-0.136	-0.449	-1.210	1.156	0.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
539	1R	-1.411	-0.136	-17.228	-1.210	1.105	0.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
539	1S	5.602	0.073	-0.449	0.668	1.156	4.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
539	1T	-1.411	0.073	-17.228	0.668	1.105	4.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
539	2	2.525	-0.048	-13.836	-0.368	1.247	3.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
539	7	2.818	-0.050	-13.397	-0.405	1.461	3.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
539	8	2.724	-0.047	-13.609	-0.370	1.450	3.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

540	1A	6.365	-0.089	-1.455	-0.789	0.021	1.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
540	1B	-2.211	-0.089	-16.201	-0.789	0.028	1.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
540	1C	6.365	0.049	-1.455	0.295	0.021	2.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
540	1D	-2.211	0.049	-16.201	0.295	0.028	2.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
540	1I	6.269	-0.103	-1.333	-0.911	0.031	1.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
540	1J	-2.116	-0.103	-16.324	-0.911	0.024	1.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
540	1K	6.269	0.063	-1.333	0.417	0.031	3.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
540	1L	-2.116	0.063	-16.324	0.417	0.024	3.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
540	1Q	5.686	-0.116	-0.734	-1.140	0.068	0.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
540	1R	-1.532	-0.116	-16.922	-1.140	0.076	0.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
540	1S	5.686	0.076	-0.734	0.646	0.069	3.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
540	1T	-1.532	0.076	-16.922	0.646	0.076	3.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
540	2	2.547	-0.034	-13.628	-0.364	0.200	2.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
540	7	2.810	-0.033	-13.262	-0.386	0.122	2.906	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
540	8	2.671	-0.030	-13.484	-0.354	0.115	2.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

541	1A	6.485	-0.092	-1.274	-0.835	0.029	1.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
541	1B	-2.364	-0.092	-16.437	-0.835	0.044	1.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
541	1C	6.485	0.046	-1.274	0.317	0.029	2.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
541	1D	-2.364	0.046	-16.437	0.317	0.044	2.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
541	1I	6.402	-0.100	-1.238	-0.904	0.007	1.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
541	1J	-2.281	-0.100	-16.474	-0.904	0.022	1.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
541	1K	6.402	0.054	-1.238	0.387	0.007	3.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
541	1L	-2.281	0.054	-16.474	0.387	0.022	3.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
541	1Q	5.729	-0.113	-0.700	-1.162	0.048	0.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
541	1R	-1.608	-0.113	-17.012	-1.162	0.064	0.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
541	1S	5.729	0.067	-0.700	0.645	0.048	3.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
541	1T	-1.608	0.067	-17.012	0.645	0.064	3.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
541	2	2.692	-0.038	-13.328	-0.428	0.219	1.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
541	7	2.879	-0.037	-13.092	-0.432	0.137	2.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
541	8	2.745	-0.035	-13.310	-0.401	0.136	2.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

542	1A	6.501	-0.093	-1.160	-0.870	0.046	1.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
542	1B	-2.399	-0.093	-16.586	-0.870	0.028	1.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
542	1C	6.501	0.048	-1.160	0.355	0.046	3.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
542	1D	-2.399	0.048	-16.586	0.355	0.028	3.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
542	1I	6.492	-0.095	-1.202	-0.885	0.027	1.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
542	1J	-2.390	-0.095	-16.545	-0.885	0.009	1.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
542	1K	6.492	0.050	-1.202	0.370	0.027	3.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
542	1L	-2.390	0.050	-16.545	0.370	0.009	3.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
542	1Q	5.746	-0.113	-0.636	-1.166	0.093	0.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
542	1R	-1.643	-0.113	-17.110	-1.166	0.075	0.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
542	1S	5.746	0.068	-0.636	0.651	0.093	3.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
542	1T	-1.643	0.068	-17.110	0.651	0.075	3.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
542	2	2.820	-0.041	-13.072	-0.466	0.153	1.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
542	7	2.952	-0.039	-12.954	-0.454	0.086	2.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
542	8	2.809	-0.037	-13.174	-0.423	0.086	1.931	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

543	1A	6.499	-0.095	-1.106	-0.882	0.038	1.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
543	1B	-2.358	-0.095	-16.648	-0.882	0.057	1.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
543	1C	6.499	0.055	-1.106	0.398	0.038	3.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
543	1D	-2.358	0.055	-16.648	0.398	0.057	3.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
543	1I	6.536	-0.097	-1.204	-0.843	0.020	1.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
543	1J	-2.395	-0.097	-16.550	-0.843	0.039	1.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
543	1K	6.536	0.057	-1.204	0.358	0.020	3.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
543	1L	-2.395	0.057	-16.550	0.358	0.039	3.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
543	1Q	5.761	-0.117	-0.620	-1.142	0.096	0.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
543	1R	-1.620	-0.117	-17.135	-1.142	0.115	0.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
543	1S	5.761	0.077	-0.620	0.658	0.096	3.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
543	1T	-1.620	0.077	-17.135	0.658	0.115	3.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
543	2	2.919	-0.034	-12.823	-0.471	0.086	0.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
543	7	2.998	-0.034	-12.785	-0.447	0.057	1.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
543	8	2.858	-0.031	-13.059	-0.414	0.064	1.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

544	1A	6.448	-0.137	-1.165	-0.907	1.453	1.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
544	1B	-2.282	-0.137	-16.632	-0.907	1.590	1.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01

544	1C	6.448	0.084	-1.165	0.370	1.453	3.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
544	1D	-2.282	0.084	-16.632	0.370	1.590	3.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
544	1I	6.529	-0.116	-1.351	-0.865	1.446	0.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
544	1J	-2.363	-0.116	-16.446	-0.865	1.597	0.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
544	1K	6.529	0.063	-1.351	0.327	1.446	3.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
544	1L	-2.363	0.063	-16.446	0.327	1.597	3.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
544	1Q	5.724	-0.135	-0.353	-1.205	1.454	0.548	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
544	1R	-1.557	-0.135	-17.444	-1.205	1.589	0.548	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
544	1S	5.724	0.082	-0.353	0.667	1.454	4.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
544	1T	-1.557	0.082	-17.444	0.667	1.589	4.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
544	2	2.995	-0.060	-12.691	-0.517	1.809	0.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
544	7	3.048	-0.053	-12.710	-0.491	2.065	1.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
544	8	2.900	-0.050	-12.918	-0.454	2.116	1.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

545	1A	6.351	-0.116	-1.199	-0.941	0.566	1.229	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
545	1B	-2.200	-0.116	-16.634	-0.941	0.527	1.229	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
545	1C	6.351	0.047	-1.199	0.401	0.566	3.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
545	1D	-2.200	0.047	-16.634	0.401	0.527	3.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
545	1I	6.482	-0.108	-1.275	-0.841	0.652	1.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
545	1J	-2.331	-0.108	-16.558	-0.841	0.441	1.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
545	1K	6.482	0.039	-1.275	0.302	0.652	3.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
545	1L	-2.331	0.039	-16.558	0.302	0.441	3.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
545	1Q	5.672	-0.140	-0.389	-1.216	0.655	0.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
545	1R	-1.521	-0.140	-17.444	-1.216	0.438	0.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
545	1S	5.672	0.071	-0.389	0.677	0.655	4.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
545	1T	-1.521	0.071	-17.444	0.677	0.438	4.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
545	2	3.053	-0.060	-12.632	-0.538	0.596	0.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
545	7	3.112	-0.059	-12.727	-0.506	0.697	1.436	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
545	8	2.983	-0.055	-12.945	-0.470	0.687	1.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

546	1A	6.224	-0.103	-1.393	-0.916	0.055	1.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
546	1B	-2.133	-0.103	-16.301	-0.916	0.050	1.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
546	1C	6.224	0.058	-1.393	0.406	0.055	3.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
546	1D	-2.133	0.058	-16.301	0.406	0.050	3.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
546	1I	6.385	-0.081	-1.491	-0.790	0.035	1.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
546	1J	-2.294	-0.081	-16.203	-0.790	0.040	1.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
546	1K	6.385	0.036	-1.491	0.280	0.035	3.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
546	1L	-2.294	0.036	-16.203	0.280	0.040	3.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
546	1Q	5.658	-0.112	-0.785	-1.153	0.090	0.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
546	1R	-1.567	-0.112	-16.910	-1.153	0.096	0.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
546	1S	5.658	0.067	-0.785	0.643	0.090	3.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
546	1T	-1.567	0.067	-16.910	0.643	0.096	3.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
546	2	2.975	-0.039	-12.241	-0.539	0.175	0.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
546	7	3.039	-0.039	-12.446	-0.498	0.108	1.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
546	8	2.880	-0.037	-12.672	-0.467	0.110	1.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

547	1A	6.021	-0.114	-1.682	-0.929	0.171	1.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
547	1B	-1.926	-0.114	-15.965	-0.929	0.153	1.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
547	1C	6.021	0.067	-1.682	0.406	0.171	3.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
547	1D	-1.926	0.067	-15.965	0.406	0.153	3.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
547	1I	6.183	-0.088	-1.777	-0.771	0.033	1.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
547	1J	-2.089	-0.088	-15.871	-0.771	0.015	1.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
547	1K	6.183	0.041	-1.777	0.248	0.033	2.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
547	1L	-2.089	0.041	-15.871	0.248	0.015	2.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
547	1Q	5.548	-0.116	-0.922	-1.158	0.015	0.825	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
547	1R	-1.454	-0.116	-16.725	-1.158	0.004	0.825	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
547	1S	5.548	0.069	-0.922	0.635	0.015	3.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
547	1T	-1.454	0.069	-16.725	0.635	0.003	3.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
547	2	2.993	-0.046	-11.972	-0.569	0.091	0.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
547	7	3.052	-0.044	-12.257	-0.521	0.061	1.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
547	8	2.906	-0.041	-12.467	-0.491	0.063	0.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

548	1A	5.759	-0.114	-2.101	-0.927	0.202	1.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
548	1B	-1.668	-0.114	-15.557	-0.927	0.197	1.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
548	1C	5.759	0.065	-2.101	0.403	0.202	3.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
548	1D	-1.668	0.065	-15.557	0.403	0.197	3.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
548	1I	5.952	-0.092	-2.186	-0.738	0.047	1.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
548	1J	-1.862	-0.092	-15.472	-0.738	0.043	1.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
548	1K	5.952	0.043	-2.186	0.214	0.047	2.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
548	1L	-1.862	0.043	-15.472	0.214	0.043	2.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
548	1Q	5.436	-0.120	-1.094	-1.151	0.026	0.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
548	1R	-1.346	-0.120	-16.564	-1.151	0.030	0.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
548	1S	5.436	0.071	-1.094	0.627	0.025	3.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
548	1T	-1.346	0.071	-16.564	0.627	0.030	3.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
548	2	2.948	-0.049	-11.849	-0.575	0.041	0.771	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
548	7	3.028	-0.046	-12.201	-0.524	0.027	0.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
548	8	2.884	-0.044	-12.423	-0.494	0.027	0.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

549	1A	5.457	-0.111	-2.638	-0.899	0.153	1.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
549	1B	-1.313	-0.111	-15.099	-0.899	0.156	1.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
549	1C	5.457	0.064	-2.638	0.385	0.153	3.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
549	1D	-1.313	0.064	-15.099	0.385	0.156	3.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
549	1I	5.688	-0.089	-2.687	-0.686	0.052	1.725	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
549	1J	-1.544	-0.089	-15.050	-0.686	0.056	1.725	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
549	1K	5.688	0.042	-2.687	0.171	0.052	2.906	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
549	1L	-1.544	0.042	-15.050	0.171	0.056	2.906	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
549	1Q	5.319	-0.116	-1.333	-1.123	0.031	0.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
549	1R	-1.175	-0.116	-16.405	-1.123	0.028	0.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00

549	1S	5.319	0.070	-1.333	0.609	0.031	3.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
549	1T	-1.175	0.070	-16.405	0.609	0.028	3.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
549	2	2.927	-0.046	-11.790	-0.564	0.020	0.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
549	7	3.035	-0.043	-12.192	-0.514	0.014	0.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
549	8	2.901	-0.041	-12.434	-0.481	0.015	0.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

550	1A	5.763	-0.114	-2.105	-0.927	0.198	1.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
550	1B	-1.665	-0.114	-15.561	-0.927	0.202	1.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
550	1C	5.763	0.065	-2.105	0.403	0.198	3.217	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
550	1D	-1.665	0.065	-15.561	0.403	0.202	3.217	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
550	1I	5.957	-0.092	-2.190	-0.738	0.044	1.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
550	1J	-1.859	-0.092	-15.476	-0.738	0.047	1.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
550	1K	5.957	0.043	-2.190	0.214	0.044	2.919	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
550	1L	-1.859	0.043	-15.476	0.214	0.047	2.919	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
550	1Q	5.441	-0.120	-1.098	-1.151	0.029	0.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
550	1R	-1.343	-0.120	-16.568	-1.151	0.026	0.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
550	1S	5.441	0.071	-1.098	0.627	0.029	3.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
550	1T	-1.343	0.071	-16.568	0.627	0.026	3.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
550	2	2.952	-0.049	-11.854	-0.576	0.042	0.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
550	7	3.033	-0.046	-12.207	-0.525	0.027	0.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
550	8	2.888	-0.044	-12.428	-0.494	0.027	0.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

551	1A	6.024	-0.114	-1.684	-0.929	0.153	1.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
551	1B	-1.927	-0.114	-15.964	-0.929	0.171	1.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
551	1C	6.024	0.067	-1.684	0.406	0.153	3.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
551	1D	-1.927	0.067	-15.964	0.406	0.171	3.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
551	1I	6.187	-0.088	-1.780	-0.771	0.015	1.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
551	1J	-2.090	-0.088	-15.868	-0.771	0.033	1.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
551	1K	6.187	0.041	-1.780	0.247	0.015	2.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
551	1L	-2.090	0.041	-15.868	0.247	0.033	2.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
551	1Q	5.551	-0.117	-0.923	-1.158	0.003	0.825	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
551	1R	-1.454	-0.117	-16.725	-1.158	0.015	0.825	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
551	1S	5.551	0.069	-0.923	0.635	0.003	3.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
551	1T	-1.454	0.069	-16.725	0.635	0.015	3.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
551	2	2.994	-0.046	-11.972	-0.569	0.090	0.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
551	7	3.053	-0.044	-12.257	-0.521	0.060	1.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
551	8	2.907	-0.041	-12.466	-0.491	0.062	0.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

552	1A	6.225	-0.103	-1.392	-0.916	0.052	1.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
552	1B	-2.131	-0.103	-16.304	-0.916	0.054	1.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
552	1C	6.225	0.058	-1.392	0.405	0.052	3.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
552	1D	-2.131	0.058	-16.304	0.405	0.054	3.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
552	1I	6.387	-0.081	-1.485	-0.790	0.039	1.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
552	1J	-2.293	-0.081	-16.211	-0.790	0.037	1.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
552	1K	6.387	0.035	-1.485	0.280	0.039	3.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
552	1L	-2.293	0.035	-16.211	0.280	0.037	3.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
552	1Q	5.660	-0.112	-0.784	-1.153	0.094	0.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
552	1R	-1.566	-0.112	-16.912	-1.153	0.092	0.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
552	1S	5.660	0.067	-0.784	0.643	0.094	3.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
552	1T	-1.566	0.067	-16.912	0.643	0.092	3.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
552	2	2.978	-0.039	-12.242	-0.539	0.174	0.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
552	7	3.043	-0.039	-12.447	-0.498	0.107	1.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
552	8	2.882	-0.037	-12.673	-0.467	0.108	1.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

553	1A	6.350	-0.116	-1.210	-0.941	0.529	1.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
553	1B	-2.196	-0.116	-16.638	-0.941	0.568	1.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
553	1C	6.350	0.047	-1.210	0.401	0.529	3.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
553	1D	-2.196	0.047	-16.638	0.401	0.568	3.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
553	1I	6.482	-0.108	-1.283	-0.841	0.442	1.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
553	1J	-2.328	-0.108	-16.564	-0.841	0.655	1.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
553	1K	6.482	0.039	-1.283	0.301	0.442	3.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
553	1L	-2.328	0.039	-16.564	0.301	0.655	3.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
553	1Q	5.673	-0.140	-0.398	-1.216	0.440	0.669	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
553	1R	-1.519	-0.140	-17.450	-1.216	0.657	0.669	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
553	1S	5.673	0.071	-0.398	0.676	0.440	0.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
553	1T	-1.519	0.071	-17.450	0.676	0.657	4.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
553	2	3.055	-0.060	-12.640	-0.538	0.599	0.007	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
553	7	3.115	-0.059	-12.728	-0.506	0.700	1.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
553	8	2.985	-0.056	-12.945	-0.471	0.690	1.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

554	1A	6.450	-0.137	-1.173	-0.907	1.585	1.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
554	1B	-2.280	-0.137	-16.639	-0.907	1.447	1.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
554	1C	6.450	0.084	-1.173	0.369	1.585	3.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
554	1D	-2.280	0.084	-16.639	0.369	1.447	3.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
554	1I	6.531	-0.116	-1.359	-0.865	1.592	0.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
554	1J	-2.361	-0.116	-16.453	-0.865	1.440	0.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
554	1K	6.531	0.062	-1.359	0.327	1.592	3.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
554	1L	-2.361	0.062	-16.453	0.327	1.440	3.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
554	1Q	5.726	-0.135	-0.360	-1.205	1.584	0.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
554	1R	-1.555	-0.135	-17.452	-1.205	1.448	0.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
554	1S	5.726	0.081	-0.360	0.667	1.584	4.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
554	1T	-1.555	0.081	-17.452	0.667	1.448	4.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
554	2	2.997	-0.060	-12.698	-0.517	1.804	0.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
554	7	3.050	-0.053	-12.717	-0.492	2.059	1.559	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
554	8	2.902	-0.050	-12.925	-0.454	2.110	1.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

555	1A	6.501	-0.095	-1.108	-0.882	0.062	1.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
555	1B	-2.357	-0.095	-16.647	-0.882	0.034	1.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
555	1C	6.501	0.055	-1.108	0.397	0.062	3.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
555	1D	-2.357	0.055	-16.647	0.397	0.034	3.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
555	1I	6.537	-0.097	-1.206	-0.843	0.044	1.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
555	1J	-2.394	-0.097	-16.549	-0.843	0.016	1.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
555	1K	6.537	0.057	-1.206	0.358	0.044	3.125	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
555	1L	-2.394	0.057	-16.549	0.358	0.016	3.125	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
555	1Q	5.763	-0.117	-0.627	-1.143	0.119	0.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
555	1R	-1.619	-0.117	-17.128	-1.143	0.092	0.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
555	1S	5.763	0.077	-0.627	0.657	0.119	3.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
555	1T	-1.619	0.077	-17.128	0.657	0.092	3.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
555	2	2.921	-0.034	-12.823	-0.472	0.091	0.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
555	7	3.001	-0.034	-12.785	-0.448	0.063	1.843	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
555	8	2.860	-0.031	-13.058	-0.414	0.070	1.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

556	1A	6.497	-0.093	-1.162	-0.870	0.024	1.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
556	1B	-2.394	-0.093	-16.582	-0.870	0.052	1.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
556	1C	6.497	0.048	-1.162	0.355	0.024	3.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
556	1D	-2.394	0.048	-16.582	0.355	0.052	3.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
556	1I	6.489	-0.095	-1.201	-0.885	0.005	1.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
556	1J	-2.387	-0.095	-16.543	-0.885	0.032	1.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
556	1K	6.489	0.050	-1.201	0.370	0.005	3.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
556	1L	-2.387	0.050	-16.543	0.370	0.032	3.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
556	1Q	5.744	-0.112	-0.642	-1.166	0.070	0.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
556	1R	-1.641	-0.112	-17.102	-1.166	0.097	0.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
556	1S	5.744	0.068	-0.642	0.651	0.070	3.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
556	1T	-1.641	0.068	-17.102	0.651	0.097	3.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
556	2	2.822	-0.041	-13.072	-0.466	0.148	1.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
556	7	2.954	-0.039	-12.955	-0.455	0.080	2.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
556	8	2.811	-0.036	-13.175	-0.424	0.080	1.928	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

557	1A	6.486	-0.092	-1.283	-0.835	0.046	1.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
557	1B	-2.361	-0.092	-16.444	-0.835	0.028	1.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
557	1C	6.486	0.046	-1.283	0.318	0.046	2.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
557	1D	-2.361	0.046	-16.444	0.318	0.028	2.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
557	1I	6.401	-0.100	-1.249	-0.906	0.024	1.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
557	1J	-2.277	-0.100	-16.478	-0.906	0.007	1.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
557	1K	6.401	0.054	-1.249	0.389	0.024	3.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
557	1L	-2.277	0.054	-16.478	0.389	0.007	3.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
557	1Q	5.730	-0.113	-0.709	-1.163	0.065	0.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
557	1R	-1.605	-0.113	-17.018	-1.163	0.048	0.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
557	1S	5.730	0.067	-0.709	0.645	0.065	3.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
557	1T	-1.605	0.067	-17.018	0.645	0.048	3.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
557	2	2.692	-0.039	-13.326	-0.428	0.220	1.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
557	7	2.880	-0.038	-13.091	-0.432	0.138	2.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
557	8	2.745	-0.035	-13.309	-0.401	0.137	2.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

558	1A	6.279	-0.108	-1.660	-0.818	1.063	1.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
558	1B	-2.090	-0.108	-16.014	-0.818	1.202	1.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
558	1C	6.279	0.045	-1.660	0.276	1.063	3.400	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
558	1D	-2.090	0.045	-16.014	0.276	1.202	3.400	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
558	1I	6.149	-0.137	-1.452	-0.959	1.192	1.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
558	1J	-1.960	-0.137	-16.223	-0.959	1.074	1.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
558	1K	6.149	0.074	-1.452	0.417	1.192	3.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
558	1L	-1.960	0.074	-16.223	0.417	1.074	3.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
558	1Q	5.600	-0.136	-0.448	-1.211	1.106	0.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
558	1R	-1.411	-0.136	-17.226	-1.211	1.159	0.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
558	1S	5.600	0.073	-0.448	0.668	1.106	4.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
558	1T	-1.411	0.073	-17.226	0.668	1.159	4.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
558	2	2.523	-0.048	-13.833	-0.368	1.250	3.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
558	7	2.817	-0.050	-13.401	-0.405	1.464	3.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
558	8	2.722	-0.047	-13.606	-0.370	1.453	3.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

559	1A	6.364	-0.089	-1.454	-0.789	0.028	1.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.01
559	1B	-2.212	-0.089	-16.200	-0.789	0.021	1.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
559	1C	6.364	0.049	-1.454	0.295	0.028	2.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
559	1D	-2.212	0.049	-16.200	0.295	0.021	2.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
559	1I	6.269	-0.103	-1.332	-0.911	0.024	1.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
559	1J	-2.116	-0.103	-16.322	-0.911	0.031	1.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.01
559	1K	6.269	0.063	-1.332	0.417	0.024	3.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
559	1L	-2.116	0.063	-16.322	0.417	0.031	3.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
559	1Q	5.685	-0.116	-0.733	-1.140	0.076	0.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
559	1R	-1.532	-0.116	-16.920	-1.140	0.069	0.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
559	1S	5.685	0.076	-0.733	0.646	0.076	3.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
559	1T	-1.532	0.076	-16.920	0.646	0.069	3.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
559	2	2.546	-0.034	-13.626	-0.364	0.199	2.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
559	7	2.809	-0.033	-13.259	-0.386	0.122	2.907	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
559	8	2.670	-0.030	-13.489	-0.354	0.115	2.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

560	1A	5.454	-0.111	-2.635	-0.899	0.157	1.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
560	1B	-1.314	-0.111	-15.097	-0.899	0.152	1.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.01
560	1C	5.454	0.065	-2.635	0.385	0.157	3.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
560	1D	-1.314	0.065	-15.097	0.385	0.152	3.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
560	1I	5.683	-0.089	-2.684	-0.686	0.056	1.725	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
560	1J	-1.543	-0.089	-15.048	-0.686	0.052	1.725	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
560	1K	5.683	0.043	-2.684	0.172	0.056	2.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
560	1L	-1.543	0.043	-15.048	0.172	0.052	2.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

560	1Q	5.316	-0.116	-1.330	-1.123	0.027	0.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
560	1R	-1.175	-0.116	-16.402	-1.123	0.032	0.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.00
560	1S	5.316	0.070	-1.330	0.609	0.027	3.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
560	1T	-1.175	0.070	-16.402	0.609	0.032	3.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
560	2	2.924	-0.046	-11.786	-0.564	0.022	0.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
560	7	3.031	-0.043	-12.188	-0.514	0.015	0.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
560	8	2.898	-0.041	-12.431	-0.481	0.017	0.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

GUSCI						
Gruppo	El.	NC	N, M	txy	Vz/Vrd1	Note
			IR	IR	IR	
4	60	1A	0.49	--	--	
4	11	1I	--	0.24	--	
4	274	1I	--	--	0.35	

VERIFICA PARETI VERTICALI INTERNE

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **1** Tabella: **pareti verticali serbatoio**

Descrizione: **Parete interna 2**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **16** mm dxx base inf.: **16** mm pxx: **15** cm dxx agg.: **16** mm pxx agg.: **10** cm

dyy base sup.: **24** mm dyd base inf.: **24** mm pyy: **20** cm dyd agg.: **24** mm pyy agg.: **10** cm

Orientamento armature: **rif. globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Diametro staffe: **12** mm Numero braccia: **5**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrdl > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza			
	kN/15 cm	kN*m/15 cm	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/m		cmq /15 cm		cmq /20 cm		N, M	txy	Vz/Vrdl	
1 1A	37.779	-11.560	104.790	-30.328	24.215	163.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.88	0.07	0.81	
1 1B	-54.476	-11.560	-131.827	-30.328	21.149	163.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	0.57	
1 1C	37.779	10.471	104.790	18.298	24.215	5.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.64	0.07	0.14	
1 1D	-54.476	10.471	-131.827	18.298	21.149	5.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.07	0.10	
1 1I	72.760	-8.028	203.763	-46.815	13.086	237.947	2.01	2.01	4.52	13.57	0.77	0.03	99.99	
1 1J	-89.456	-8.028	-230.799	-46.815	10.020	237.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.03	0.67	
1 1K	72.760	6.939	203.763	34.784	13.086	80.024	2.01	2.01	13.57	4.52	0.73	0.03	99.99	
1 1L	-89.456	6.939	-230.799	34.784	10.020	80.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.03	0.23	
1 1Q	34.185	-5.292	75.156	-26.370	9.467	157.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.65	0.02	0.78	
1 1R	-50.882	-5.292	-102.192	-26.370	6.401	157.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.59	
1 1S	34.185	4.203	75.156	14.339	9.467	0.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.02	0.06	
1 1T	-50.882	4.203	-102.192	14.339	6.401	0.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.03	
1 2	-12.435	-0.745	-11.246	-7.190	89.065	86.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.02	0.49	
1 7	-11.966	-0.743	-14.387	-7.585	54.200	94.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.45	
1 8	-11.794	-0.735	-14.017	-7.493	54.199	92.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.44	
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.72 cmq/mq passoy= 64 cm														
2 1A	42.951	-12.774	117.628	-30.705	21.047	171.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.92	0.06	99.99	
2 1B	-59.706	-12.774	-144.729	-30.705	7.991	171.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.06	0.58	
2 1C	42.951	11.666	117.628	18.668	21.027	12.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.06	99.99	
2 1D	-59.706	11.666	-144.729	18.668	8.012	12.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.06	0.04	
2 1I	73.242	-9.433	203.642	-45.824	15.190	236.631	2.01	2.01	4.52	13.57	0.83	0.03	99.99	
2 1J	-89.997	-9.433	-230.742	-45.824	2.138	236.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.03	0.67	
2 1K	73.242	8.325	203.642	33.787	15.173	77.933	2.01	2.01	13.57	4.52	0.79	0.03	99.99	
2 1L	-89.997	8.325	-230.742	33.787	2.155	77.936	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.22	
2 1Q	35.474	-5.928	78.072	-26.230	11.908	159.725	2.01	2.01	4.52	4.52	0.65	0.02	0.79	
2 1R	-52.229	-5.928	-105.172	-26.230	1.137	159.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.02	0.59	
2 1S	35.474	4.819	78.072	14.193	11.898	1.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.02	0.07	
2 1T	-52.229	4.819	-105.172	14.193	1.127	1.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.01	
2 2	-11.541	-0.642	-6.643	-6.657	262.034	81.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.02	1.46	
2 7	-11.445	-0.686	-11.639	-7.267	160.587	91.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.89	
2 8	-11.272	-0.678	-11.275	-7.173	160.568	90.111	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.89	
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.60 cmq/mq passox= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.67 cmq/mq passoy= 65 cm														
3 1A	29.032	-10.941	82.123	-25.239	21.462	142.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.63	0.07	0.71	
3 1B	-45.744	-10.941	-109.125	-25.239	20.624	142.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	0.52	
3 1C	29.032	9.853	82.123	13.202	21.462	15.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.07	0.13	
3 1D	-45.744	9.853	-109.125	13.202	20.624	15.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.07	0.10	
3 1I	70.438	-7.193	198.023	-45.316	8.390	234.296	2.01	2.01	4.52	13.57	0.72	0.03	99.99	
3 1J	-87.151	-7.193	-225.024	-45.316	7.552	234.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.02	0.67	
3 1K	70.438	6.105	198.023	33.279	8.390	75.926	2.01	2.01	13.57	4.52	0.68	0.03	99.99	
3 1L	-87.151	6.105	-225.024	33.279	7.552	75.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.22	
3 1Q	31.627	-4.957	68.610	-24.849	7.129	152.435	2.01	2.01	4.52	4.52	0.60	0.02	0.76	
3 1R	-48.340	-4.957	-95.612	-24.849	6.291	152.435	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.02	0.57	
3 1S	31.627	3.869	68.610	12.812	7.129	5.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.02	0.04	
3 1T	-48.340	3.869	-95.612	12.812	6.291	5.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.02	0.03	
3 2	-13.444	-0.845	-16.652	-7.846	87.339	96.579	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.02	0.48	
3 7	-12.578	-0.803	-17.618	-7.979	52.600	100.446	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.01	0.47	
3 8	-12.405	-0.794	-17.255	-7.887	52.593	99.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.01	0.46	
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.58 cmq/mq passoy= 65 cm														
4 1A	46.670	-12.697	131.093	-31.747	16.843	173.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.97	0.06	99.99	
4 1B	-63.393	-12.697	-158.234	-31.747	12.559	173.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.05	0.57	
4 1C	46.670	11.598	131.093	19.727	16.834	15.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.77	0.06	99.99	
4 1D	-63.393	11.598	-158.234	19.727	12.568	15.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	0.06	
4 1I	73.829	-9.806	203.763	-45.828	11.215	236.351	2.01	2.01	4.52	13.57	0.85	0.04	99.99	
4 1J	-90.552	-9.806	-230.905	-45.828	6.931	236.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.03	0.67	
4 1K	73.829	8.707	203.763	33.807	11.206	77.765	2.01	2.01	13.57	4.52	0.81	0.04	99.99	
4 1L	-90.552	8.707	-230.905	33.807	6.940	77.768	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.22	
4 1Q	36.476	-5.989	81.197	-26.464	7.638	160.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.66	0.02	0.79	
4 1R	-53.199	-5.989	-108.338	-26.464	3.358	160.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.02	0.58	
4 1S	36.476	4.890	81.197	14.443	7.633	1.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.02	0.05	
4 1T	-53.199	4.890	-108.338	14.443	3.363	1.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.02	
4 2	-11.018	-0.684	-3.266	-6.450	253.646	80.949	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.02	1.41	

4	7	-11.123	-0.709	-9.629	-7.137	153.212	91.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.85
4	8	-10.950	-0.700	-9.258	-7.046	153.211	89.700	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.85
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.29 cmq/mq passo= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.66 cmq/mq passoy= 65 cm														
5	1A	52.529	-11.426	152.943	-36.912	22.583	187.554	2.01	2.01	4.52	13.57	0.79	0.07	99.99
5	1B	-69.247	-11.426	-180.121	-36.912	23.907	187.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.06	0.58
5	1C	52.529	10.337	152.943	24.896	22.565	29.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.90	0.07	99.99
5	1D	-69.247	10.337	-180.121	24.896	23.925	29.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.06	0.10
5	1I	73.587	-9.075	206.359	-47.247	14.862	236.448	2.01	2.01	4.52	13.57	0.82	0.05	99.99
5	1J	-90.305	-9.075	-233.536	-47.247	16.189	236.440	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.04	0.66
5	1K	73.587	7.986	206.359	35.231	14.847	78.821	2.01	2.01	13.57	4.52	0.78	0.05	99.99
5	1L	-90.305	7.986	-233.536	35.231	16.205	78.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.04	0.22
5	1Q	37.771	-5.503	86.825	-27.984	8.308	163.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.03	0.81
5	1R	-54.490	-5.503	-114.003	-27.984	9.641	163.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.59
5	1S	37.771	4.415	86.825	15.968	8.299	5.430	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.03	0.05
5	1T	-54.490	4.415	-114.003	15.968	9.650	5.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.03	0.04
5	2	-10.409	-0.716	5.347	-6.121	79.786	75.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.02	0.45
5	7	-10.758	-0.721	-7.338	-6.932	47.490	87.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.42
5	8	-10.585	-0.712	-6.971	-6.841	47.495	86.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.42
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.66 cmq/mq passoy= 65 cm														
6	1A	59.429	-10.929	169.727	-40.428	19.206	203.916	2.01	2.01	4.52	13.57	0.81	0.07	99.99
6	1B	-76.171	-10.929	-196.923	-40.428	23.645	203.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.07	0.61
6	1C	59.429	9.835	169.727	28.388	19.206	45.829	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.07	99.99
6	1D	-76.171	9.835	-196.923	28.388	23.645	45.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.07	0.14
6	1I	72.126	-9.097	202.876	-46.315	14.267	231.629	2.01	2.01	4.52	13.57	0.81	0.06	99.99
6	1J	-88.868	-9.097	-230.071	-46.315	18.706	231.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.05	0.65
6	1K	72.126	8.002	202.876	34.275	14.267	73.542	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.06	99.99
6	1L	-88.868	8.002	-230.071	34.275	18.706	73.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	0.21
6	1Q	39.018	-5.402	89.887	-28.587	6.557	165.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.80	0.03	0.82
6	1R	-55.760	-5.402	-117.082	-28.587	10.995	165.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.03	0.59
6	1S	39.018	4.307	89.887	16.547	6.557	7.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.03	0.04
6	1T	-55.760	4.307	-117.082	16.547	10.995	7.755	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.03	0.05
6	2	-9.422	-0.613	9.917	-5.524	70.558	67.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.02	0.40
6	7	-10.165	-0.659	-4.635	-6.579	41.149	82.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.40
6	8	-9.987	-0.651	-4.267	-6.487	41.163	81.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.40
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.49 cmq/mq passoy= 66 cm														
7	1A	64.901	-10.381	183.527	-43.266	18.592	217.461	2.01	2.01	4.52	13.57	0.82	0.07	99.99
7	1B	-81.702	-10.381	-210.674	-43.266	20.672	217.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.06	0.64
7	1C	64.901	9.295	183.527	31.219	18.592	58.958	2.01	2.01	13.57	4.52	0.78	0.07	99.99
7	1D	-81.702	9.295	-210.674	31.219	20.672	58.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.06	0.17
7	1I	69.017	-9.604	195.630	-45.030	16.977	225.574	2.01	2.01	4.52	13.57	0.81	0.06	99.99
7	1J	-85.818	-9.604	-222.777	-45.030	19.056	225.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.06	0.64
7	1K	69.017	8.518	195.630	32.983	16.977	67.070	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.06	99.99
7	1L	-85.818	8.518	-222.777	32.983	19.056	67.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.06	0.19
7	1Q	39.546	-5.385	91.410	-28.945	7.661	167.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.81	0.03	0.83
7	1R	-56.347	-5.385	-118.557	-28.945	9.740	167.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.03	0.60
7	1S	39.546	4.299	91.410	16.898	7.661	9.189	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.03	0.05
7	1T	-56.347	4.299	-118.557	16.898	9.740	9.189	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.03	0.04
7	2	-8.372	-0.529	13.829	-5.004	62.095	59.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.02	0.35
7	7	-9.554	-0.610	-2.144	-6.274	36.703	78.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.39
7	8	-9.375	-0.602	-1.776	-6.182	36.710	77.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.38
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.26 cmq/mq passoy= 68 cm														
8	1A	68.579	-9.785	193.856	-45.330	18.413	227.421	2.01	2.01	4.52	13.57	0.82	0.06	99.99
8	1B	-85.373	-9.785	-220.980	-45.330	18.060	227.421	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.05	0.65
8	1C	68.579	8.708	193.856	33.277	18.413	69.079	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.06	99.99
8	1D	-85.373	8.708	-220.980	33.277	18.060	69.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	0.20
8	1I	64.151	-10.200	184.914	-43.013	20.559	215.719	2.01	2.01	4.52	13.57	0.81	0.06	99.99
8	1J	-80.945	-10.200	-212.037	-43.013	20.207	215.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.06	0.63
8	1K	64.151	9.122	184.914	30.960	20.559	57.377	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.06	99.99
8	1L	-80.945	9.122	-212.037	30.960	20.207	57.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.06	0.17
8	1Q	39.272	-5.382	91.325	-28.959	9.116	167.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.81	0.03	0.83
8	1R	-56.066	-5.382	-118.449	-28.959	8.764	167.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.03	0.60
8	1S	39.272	4.304	91.325	16.907	9.116	9.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.03	0.05
8	1T	-56.066	4.304	-118.449	16.907	8.764	9.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.03	0.04
8	2	-7.256	-0.459	17.066	-4.551	54.024	53.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.02	0.31
8	7	-8.889	-0.568	2.580	-6.007	32.510	74.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.37
8	8	-8.716	-0.560	2.948	-5.915	32.512	73.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.36
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.33 cmq/mq passoy= 67 cm														

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.75 cmq/mq passox= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.59 cmq/mq passoy= 65 cm

10	1A	71.241	-9.525	201.677	-44.991	17.635	230.137	2.01	2.01	4.52	13.57	0.82	0.04	99.99
10	1B	-88.093	-9.525	-228.991	-44.991	7.131	230.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.04	0.65
10	1C	71.241	8.412	201.677	32.939	17.619	71.137	2.01	2.01	13.57	4.52	0.78	0.04	99.99
10	1D	-88.093	8.412	-228.991	32.939	7.147	71.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.04	0.20
10	1I	57.844	-11.657	161.175	-38.761	21.821	202.854	2.01	2.01	4.52	13.57	0.84	0.06	99.99
10	1J	-74.697	-11.657	-188.488	-38.761	11.314	202.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.05	0.62
10	1K	57.844	10.544	161.175	26.709	21.802	43.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.96	0.06	99.99
10	1L	-74.697	10.544	-188.488	26.709	11.333	43.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.05	0.13
10	1Q	38.420	-5.691	87.606	-27.901	11.964	165.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.78	0.02	0.82
10	1R	-55.272	-5.691	-114.920	-27.901	1.467	165.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.02	0.59
10	1S	38.420	4.579	87.606	15.849	11.955	6.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.02	0.07
10	1T	-55.272	4.579	-114.920	15.849	1.476	6.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.02	0.02
10	2	-5.978	-0.456	20.700	-4.154	84.444	50.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.48
10	7	-8.135	-0.576	4.735	-5.768	53.457	73.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.36
10	8	-7.962	-0.567	5.102	-5.676	53.411	71.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.36

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.43 cmq/mq passoy= 67 cm

11	1A	73.158	-8.823	207.132	-46.875	16.107	234.658	2.01	2.01	4.52	13.57	0.81	0.05	99.99
11	1B	-89.935	-8.823	-234.499	-46.875	14.747	234.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.04	0.66
11	1C	73.158	7.745	207.132	34.868	16.093	76.884	2.01	2.01	13.57	4.52	0.76	0.05	99.99
11	1D	-89.935	7.745	-234.499	34.868	14.762	76.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.04	0.21
11	1I	53.478	-11.395	148.154	-38.081	22.990	195.097	2.01	2.01	4.52	13.57	0.80	0.07	99.99
11	1J	-70.254	-11.395	-175.521	-38.081	21.626	195.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.06	0.61
11	1K	53.478	10.317	148.154	26.073	22.971	37.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.91	0.07	99.99
11	1L	-70.254	10.317	-175.521	26.073	21.644	37.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.06	0.12
11	1Q	37.875	-5.437	85.906	-28.164	9.398	164.430	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.03	0.81
11	1R	-54.651	-5.437	-113.273	-28.164	8.043	164.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.59
11	1S	37.875	4.358	85.906	16.156	9.389	6.659	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.03	0.06
11	1T	-54.651	4.358	-113.273	16.156	8.052	6.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.03	0.04
11	2	-5.263	-0.448	22.616	-3.938	37.164	47.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.24
11	7	-7.689	-0.562	5.853	-5.628	22.673	71.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.35
11	8	-7.515	-0.554	6.220	-5.534	22.652	69.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.34

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.60 cmq/mq passoy= 65 cm

12	1A	73.824	-8.502	207.773	-47.037	12.524	236.883	2.01	2.01	4.52	13.57	0.80	0.04	99.99
12	1B	-90.611	-8.502	-235.126	-47.037	13.806	236.894	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.04	0.66
12	1C	73.824	7.423	207.773	35.029	12.547	79.124	2.01	2.01	13.57	4.52	0.75	0.04	99.99
12	1D	-90.611	7.423	-235.126	35.029	13.783	79.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.04	0.22
12	1I	46.437	-11.342	129.374	-33.956	21.276	177.295	2.01	2.01	4.52	13.57	0.66	0.07	99.99
12	1J	-63.224	-11.342	-156.727	-33.956	22.563	177.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.07	0.58
12	1K	46.437	10.262	129.374	21.948	21.304	19.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.78	0.07	99.99
12	1L	-63.224	10.262	-156.727	21.948	22.535	19.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.10
12	1Q	36.403	-5.349	81.727	-27.248	7.463	160.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.68	0.03	0.80
12	1R	-53.190	-5.349	-109.080	-27.248	8.735	160.843	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.03	0.59
12	1S	36.403	4.269	81.727	15.240	7.476	3.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.03	0.04
12	1T	-53.190	4.269	-109.080	15.240	8.722	3.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.03	0.04
12	2	-4.431	-0.398	24.027	-3.668	26.743	44.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.22
12	7	-7.184	-0.531	6.690	-5.464	15.735	68.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.34
12	8	-7.011	-0.523	7.057	-5.372	15.724	67.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.33

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.68 cmq/mq passoy= 65 cm

13	1A	72.503	-8.033	204.630	-46.552	8.733	237.191	2.01	2.01	4.52	13.57	0.77	0.03	99.99
13	1B	-89.298	-8.033	-231.938	-46.552	12.640	237.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.03	0.67
13	1C	72.503	6.946	204.630	34.523	8.718	79.012	2.01	2.01	13.57	4.52	0.73	0.03	99.99
13	1D	-89.298	6.946	-231.938	34.523	12.655	79.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.22
13	1I	38.034	-11.087	107.163	-29.537	19.217	159.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.87	0.07	0.79
13	1J	-54.829	-11.087	-134.470	-29.537	23.122	159.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.07	0.55
13	1K	38.034	9.999	107.163	17.508	19.200	1.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.65	0.07	0.11
13	1L	-54.829	9.999	-134.470	17.508	23.140	1.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.11
13	1Q	34.157	-5.191	75.888	-26.125	5.420	156.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.64	0.02	0.78
13	1R	-50.952	-5.191	-103.196	-26.125	9.333	156.908	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.02	0.58
13	1S	34.157	4.103	75.888	14.096	5.411	1.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.02	0.03
13	1T	-50.952	4.103	-103.196	14.096	9.342	1.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.04
13	2	-3.699	-0.355	24.781	-3.475	15.709	42.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.21
13	7	-6.741	-0.503	7.160	-5.349	8.417	67.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.00	0.34
13	8	-6.568	-0.495	7.525	-5.257	8.416	66.355	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.00	0.33

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.69 cmq/mq passoy= 65 cm

14	1A	69.897	-7.177	198.304	-45.398	7.276	235.333	2.01	2.01	4.52	13.57	0.72	0.03	99.99
14	1B	-86.729	-7.177	-225.563	-45.398	7.866	235.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.02	0.67
14	1C	69.897	6.090	198.304	33.355	7.257	76.672	2.01	2.01	13.57	4.52	0.68	0.03	99.99
14	1D	-86.729	6.090	-225.563	33.355	7.885	76.678	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.22
14	1I	28.818	-10.618	83.127	-24.907	19.757	141.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.63	0.07	0.70
14	1J	-45.650	-10.618	-110.386	-24.907	20.341	141.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	0.51
14	1K	28.818	9.531	83.127	12.864	19.733	17.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.07	0.12
14	1L	-45.650	9.531	-110.386	12.864	20.366	17.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.10
14	1Q	31.374	-4.883	68.836	-24.793	6.092	152.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.60	0.02	0.76
14	1R	-48.206	-4.883	-96.094	-24.793	6.688	152.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.02	0.57
14	1S	31.374	3.796	68.836	12.750	6.080	6.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.02	0.04
14	1T	-48.206	3.796	-96.094	12.750	6.700	6.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.02	0.03
14	2	-3.155	-0.320	24.944	-3.359	5.557	41.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.00	0.20
14	7	-6.428	-0.485	7.275	-5.285	3.210	67.281	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.00	0.33
14	8	-6.254	-0.477	7.639	-5.193	3.196	65.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.00	0.33

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.62 cmq/mq passoy= 65 cm

15	1A	69.900	-7.175	198.324	-45.395	8.119	235.330	2.01	2.01	4.52	13.57	0.72	0.03	99.99
15	1B	-86.711	-7.175	-225.541	-45.395	6.992	235.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.02	0.67
15	1C	69.900	6.088	198.324	33.356	8.106	76.679	2.01	2.01	13.57	4.52	0.68	0.03	99.99
15	1D	-86.711	6.088	-225.541	33.356	7.005	76.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.22
15	1I	28.808	-10.616	83.151	-24.906	20.613	141.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.63	0.07	0.70
15	1J	-45.619	-10.616	-110.368	-24.906	19.482	141.533	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	0.51
15	1K	28.808	9.530	83.151	12.868	20.596	17.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.07	0.12
15	1L	-45.619	9.530	-110.368	12.868	19.499	17.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.09
15	1Q	31.378	-4.881	68.857	-24.791	6.950	152.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.60	0.02	0.76
15	1R	-48.189	-4.881	-96.074	-24.791	5.827	152.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.02	0.57
15	1S	31.378	3.794	68.857	12.753	6.942	6.179	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.02	0.04
15	1T	-48.189	3.794	-96.074	12.753	5.836	6.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.02	0.03
15	2	-3.170	-0.319	24.992	-3.356	5.168	41.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.00	0.20
15	7	-6.438	-0.484	7.317	-5.282	2.765	67.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.00	0.33
15	8	-6.265	-0.476	7.681	-5.190	2.787	65.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.00	0.33

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.62 cmq/mq passoy= 65 cm

16	1A	72.513	-8.032	204.645	-46.550	12.851	237.178	2.01	2.01	4.52	13.57	0.77	0.03	99.99
16	1B	-89.266	-8.032	-231.869	-46.550	8.484	237.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.03	0.67
16	1C	72.513	6.943	204.645	34.523	12.851	79.036	2.01	2.01	13.57	4.52	0.73	0.03	99.99
16	1D	-89.266	6.943	-231.869	34.523	8.484	79.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.22
16	1I	38.044	-11.086	107.187	-29.537	23.347	159.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.87	0.07	0.79
16	1J	-54.797	-11.086	-134.410	-29.537	18.981	159.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.07	0.55
16	1K	38.044	9.997	107.187	17.511	23.347	1.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.65	0.07	0.14
16	1L	-54.797	9.997	-134.410	17.511	18.981	1.355	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.09
16	1Q	34.174	-5.192	75.861	-26.124	9.555	156.897	2.01	2.01	4.52	4.52	0.64	0.02	0.78
16	1R	-50.927	-5.192	-103.085	-26.124	5.188	156.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.02	0.58
16	1S	34.174	4.103	75.861	14.097	9.555	1.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.02	0.06
16	1T	-50.927	4.103	-103.085	14.097	5.188	1.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.02
16	2	-3.700	-0.352	24.865	-3.469	15.344	42.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.01	0.21
16	7	-6.733	-0.501	7.244	-5.342	8.008	67.732	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.00	0.34
16	8	-6.565	-0.493	7.606	-5.251	8.044	66.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.00	0.33

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.69 cmq/mq passoy= 65 cm

17	1A	73.857	-8.508	207.821	-47.032	13.960	236.800	2.01	2.01	4.52	13.57	0.80	0.04	99.99
17	1B	-90.607	-8.508	-235.055	-47.032	12.436	236.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.04	0.66
17	1C	73.857	7.424	207.821	35.027	13.968	79.133	2.01	2.01	13.57	4.52	0.75	0.04	99.99
17	1D	-90.607	7.424	-235.055	35.027	12.428	79.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.04	0.22
17	1I	46.469	-11.346	129.413	-33.948	22.698	177.211	2.01	2.01	4.52	13.57	0.76	0.07	99.99
17	1J	-63.220	-11.346	-156.647	-33.948	21.175	177.217	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.07	0.58
17	1K	46.469	10.263	129.413	21.943	22.707	19.546	2.01	2.01	4.52	4.52	0.78	0.07	99.99
17	1L	-63.220	10.263	-156.647	21.943	21.165	19.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.09
17	1Q	36.429	-5.351	81.720	-27.229	8.884	160.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.68	0.03	0.80
17	1R	-53.179	-5.351	-108.954	-27.229	7.356	160.684	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.03	0.59
17	1S	36.429	4.268	81.720	15.223	8.889	3.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.03	0.05
17	1T	-53.179	4.268	-108.954	15.223	7.352	3.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.03	0.03
17	2	-4.418	-0.394	24.136	-3.659	26.450	44.293	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.22
17	7	-7.162	-0.527	6.811	-5.453	15.420	68.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.34
17	8	-6.999	-0.519	7.167	-5.361	15.447	67.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.33

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.68 cmq/mq passoy= 65 cm

18	1A	73.124	-8.807	207.163	-46.857	14.799	234.573	2.01	2.01	4.52	13.57	0.81	0.05	99.99
18	1B	-89.867	-8.807	-234.388	-46.857	15.901	234.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.04	0.66
18	1C	73.124	7.731	207.163	34.864	14.821	76.944	2.01	2.01	13.57	4.52	0.76	0.05	99.99
18	1D	-89.867	7.731	-234.388	34.864	15.879	76.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.04	0.22
18	1I	53.409	-11.370	148.202	-38.068	21.705	195.017	2.01	2.01	4.52	13.57	0.80	0.07	99.99
18	1J	-70.152	-11.370	-175.427	-38.068	22.813	195.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.06	0.61
18	1K	53.409	10.294	148.202	26.075	21.733	37.393	2.01	2.01	4.52	4.52	0.91	0.07	99.99
18	1L	-70.152	10.294	-175.427	26.075	22.786	37.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.06	0.12
18	1Q	37.864	-5.424	85.908	-28.134	8.130	164.270	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.03	0.81
18	1R	-54.608	-5.424	-113.133	-28.134	9.224	164.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.59
18	1S	37.864	4.348	85.908	16.141	8.144	6.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.03	0.05
18	1T	-54.608	4.348	-113.133	16.141	9.211	6.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.03	0.04
18	2	-5.243	-0.445	22.755	-3.928	36.924	47.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.01	0.24
18	7	-7.655	-0.559	6.007	-5.616	22.402	70.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.35
18	8	-7.487	-0.551	6.361	-5.524	22.414	69.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.34

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.59 cmq/mq passoy= 65 cm

19	1A	71.227	-9.515	201.047	-44.982	7.312	230.090	2.01	2.01	4.52	13.57	0.82	0.04	99.99
19	1B	-88.034	-9.515	-228.201	-44.982	17.365	230.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.04	0.65
19	1C	71.227	8.403	201.047	32.942	7.320	71.202	2.01	2.01	13.57	4.52	0.78	0.04	99.99
19	1D	-88.034	8.403	-228.201	32.942	17.358	71.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.04	0.20
19	1I	57.796	-11.637	161.040	-38.754	11.508	202.808	2.01	2.01	4.52	13.57	0.83	0.06	99.99
19	1J	-74.602	-11.637	-188.195	-38.754	21.563	202.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.05	0.62
19	1K	57.796	10.525	161.040	26.715	11.518	43.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.96	0.06	99.99
19	1L	-74.602	10.525	-188.195	26.715	21.554	43.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.05	0.13
19	1Q	38.421	-5.683	87.477	-27.893	1.663	165.467	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.02	0.82
19	1R	-55.228	-5.683	-114.632	-27.893	11.714	165.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.02	0.60
19	1S	38.421	4.571	87.477	15.853	1.668	6.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.02	0.03
19	1T	-55.228	4.571	-114.632	15.853	11.709	6.575	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.02	0.05
19	2	-5.953	-0.454	20.865	-4.143	84.061	50.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	0.48
19	7	-8.095	-0.574	4.910	-5.757	53.034	72.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.36
19	8	-7.932	-0.565	5.262	-5.665	53.026	71.556	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.35

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.43 cmq/mq passoy= 67 cm

20	1A	70.306	-11.001	193.638	-44.672	23.306	234.454	2.01	2.01	4.52	13.57	0.88	0.04	99.99
20	1B	-87.078	-11.001	-220.677	-44.672	38.821	234.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.04	0.67
20	1C	70.306	9.882	193.638	32.602	23.306	74.961	2.01	2.01	13.57	4.52	0.83	0.04	99.99

20	1D	-87.078	9.882	-220.677	32.602	38.821	74.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.04	0.22
20	1I	60.402	-12.953	167.202	-39.659	20.642	211.911	2.01	2.01	4.52	13.57	0.91	0.05	99.99
20	1J	-77.174	-12.953	-194.242	-39.659	41.485	211.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.05	0.64
20	1K	60.402	11.834	167.202	27.589	20.642	52.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.99	0.05	99.99
20	1L	-77.174	11.834	-194.242	27.589	41.485	52.417	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	0.17
20	1Q	38.816	-6.360	87.217	-28.058	26.822	168.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.02	0.84
20	1R	-55.589	-6.360	-114.257	-28.058	35.305	168.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.02	0.61
20	1S	38.816	5.242	87.217	15.988	26.822	9.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.02	0.16
20	1T	-55.589	5.242	-114.257	15.988	35.305	9.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.02	0.16
20	2	-6.410	-0.396	19.228	-4.225	265.093	51.165	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.01	1.51
20	7	-8.359	-0.541	3.958	-5.814	175.328	73.479	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.99
20	8	-8.197	-0.532	4.310	-5.722	175.201	72.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.01	0.99

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.71 cmq/mq passox= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.59 cmq/mq passoy= 65 cm

21	1A	68.617	-9.787	193.948	-45.324	18.105	227.352	2.01	2.01	4.52	13.57	0.82	0.06	99.99
21	1B	-85.351	-9.787	-220.894	-45.324	18.396	227.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.05	0.65
21	1C	68.617	8.710	193.948	33.283	18.097	69.146	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.06	99.99
21	1D	-85.351	8.710	-220.894	33.283	18.403	69.149	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	0.20
21	1I	64.188	-10.202	185.005	-43.007	20.250	215.649	2.01	2.01	4.52	13.57	0.81	0.06	99.99
21	1J	-80.923	-10.202	-211.951	-43.007	20.541	215.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.06	0.63
21	1K	64.188	9.124	185.005	30.966	20.242	57.442	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.06	99.99
21	1L	-80.923	9.124	-211.951	30.966	20.549	57.446	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.06	0.17
21	1Q	39.307	-5.382	91.417	-28.954	8.800	167.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.81	0.03	0.83
21	1R	-56.041	-5.382	-118.363	-28.954	9.095	167.612	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.03	0.60
21	1S	39.307	4.305	91.417	16.913	8.796	9.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.03	0.05
21	1T	-56.041	4.305	-118.363	16.913	9.099	9.410	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.03	0.04
21	2	-7.228	-0.457	17.239	-4.540	53.989	53.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.02	0.31
21	7	-8.840	-0.567	2.767	-5.995	32.461	74.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.37
21	8	-8.677	-0.559	3.118	-5.903	32.468	73.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.36

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.33 cmq/mq passoy= 67 cm

22	1A	64.948	-10.384	183.628	-43.260	20.676	217.400	2.01	2.01	4.52	13.57	0.82	0.07	99.99
22	1B	-81.686	-10.384	-210.580	-43.260	18.638	217.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.06	0.64
22	1C	64.948	9.300	183.628	31.227	20.660	59.005	2.01	2.01	13.57	4.52	0.78	0.07	99.99
22	1D	-81.686	9.300	-210.580	31.227	18.654	59.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.06	0.17
22	1I	69.064	-9.607	195.733	-45.024	19.063	225.514	2.01	2.01	4.52	13.57	0.82	0.06	99.99
22	1J	-85.802	-9.607	-222.684	-45.024	17.026	225.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.06	0.64
22	1K	69.064	8.523	195.733	32.991	19.048	67.119	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.06	99.99
22	1L	-85.802	8.523	-222.684	32.991	17.041	67.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.06	0.19
22	1Q	39.583	-5.386	91.509	-28.939	9.731	167.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.81	0.03	0.83
22	1R	-56.321	-5.386	-118.460	-28.939	7.701	167.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.03	0.60
22	1S	39.583	4.302	91.509	16.906	9.722	9.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.03	0.06
22	1T	-56.321	4.302	-118.460	16.906	7.710	9.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.03	0.04
22	2	-8.335	-0.528	13.997	-4.992	62.183	59.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.02	0.35
22	7	-9.501	-0.610	-1.965	-6.263	36.783	78.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.39
22	8	-9.338	-0.601	-1.613	-6.171	36.785	76.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.01	0.38

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.26 cmq/mq passoy= 68 cm

23	1A	59.446	-10.926	169.808	-40.421	23.495	203.867	2.01	2.01	4.52	13.57	0.81	0.07	99.99
23	1B	-76.139	-10.926	-196.839	-40.421	19.333	203.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.07	0.61
23	1C	59.446	9.833	169.808	28.395	23.503	45.895	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.07	99.99
23	1D	-76.139	9.833	-196.839	28.395	19.324	45.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.07	0.14
23	1I	72.143	-9.094	202.955	-46.308	18.552	231.579	2.01	2.01	4.52	13.57	0.81	0.06	99.99
23	1J	-88.836	-9.094	-229.986	-46.308	14.389	231.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.05	0.65
23	1K	72.143	8.000	202.955	34.281	18.559	73.606	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.06	99.99
23	1L	-88.836	8.000	-229.986	34.281	14.381	73.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	0.21
23	1Q	39.039	-5.398	89.968	-28.579	10.847	165.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.80	0.03	0.82
23	1R	-55.732	-5.398	-116.998	-28.579	6.681	165.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.03	0.59
23	1S	39.039	4.305	89.968	16.553	10.851	7.825	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.03	0.06
23	1T	-55.732	4.305	-116.998	16.553	6.677	7.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.03	0.03
23	2	-9.386	-0.612	10.065	-5.517	70.792	66.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.02	0.40
23	7	-10.114	-0.659	-4.462	-6.570	41.392	82.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.40
23	8	-9.951	-0.650	-4.110	-6.478	41.395	81.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.40

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.48 cmq/mq passoy= 66 cm

24	1A	52.526	-11.418	153.008	-36.902	23.692	187.502	2.01	2.01	4.52	13.57	0.79	0.07	99.99
24	1B	-69.192	-11.418	-180.046	-36.902	22.724	187.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.06	0.58
24	1C	52.526	10.332	153.008	24.897	23.709	29.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.90	0.07	99.99
24	1D	-69.192	10.332	-180.046	24.897	22.707	29.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.06	0.10
24	1I	73.583	-9.066	206.412	-47.232	15.948	236.393	2.01	2.01	4.52	13.57	0.82	0.05	99.99
24	1J	-90.250	-9.066	-233.451	-47.232	14.978	236.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.04	0.66
24	1K	73.583	7.979	206.412	35.226	15.963	78.851	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.05	99.99
24	1L	-90.250	7.979	-233.451	35.226	14.963	78.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.04	0.22
24	1Q	37.783	-5.499	86.889	-27.957	9.425	162.930	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.03	0.81
24	1R	-54.450	-5.499	-113.927	-27.957	8.449	162.934	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.59
24	1S	37.783	4.413	86.889	15.951	9.434	5.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.03	0.06
24	1T	-54.450	4.413	-113.927	15.951	8.440	5.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.03	0.04
24	2	-10.374	-0.717	5.460	-6.117	80.120	75.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.02	0.45
24	7	-10.714	-0.722	-7.192	-6.927	47.836	87.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.42
24	8	-10.546	-0.713	-6.837	-6.835	47.815	86.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.42

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.66 cmq/mq passoy= 65 cm

25	1A	46.695	-12.698	131.153	-31.745	11.936	173.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.97	0.06	99.99
25	1B	-63.367	-12.698	-158.172	-31.745	17.466	173.927	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.05	0.57
25	1C	46.695	11.597	131.153	19.729	11.926	15.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.77	0.06	99.99
25	1D	-63.367	11.597	-158.172	19.729	17.476	15.413	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	0.08
25	1I	73.854	-9.807	203.824	-45.826	6.307	236.322	2.01	2.01	4.52	13.57	0.85	0.04	99.99
25	1J	-90.526	-9.807	-230.842	-45.826	11.839	236.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.03	0.67

25	1K	73.854	8.706	203.824	33.809	6.298	77.801	2.01	2.01	13.57	4.52	0.81	0.04	99.99
25	1L	-90.526	8.706	-230.842	33.809	11.848	77.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.22
25	1Q	36.499	-5.990	81.254	-26.462	2.730	160.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.66	0.02	0.79
25	1R	-53.171	-5.990	-108.273	-26.462	8.265	160.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.02	0.58
25	1S	36.499	4.889	81.254	14.446	2.725	1.621	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.02	0.02
25	1T	-53.171	4.889	-108.273	14.446	8.270	1.622	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.04
25	2	-10.986	-0.685	-3.154	-6.446	254.849	80.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.02	1.42
25	7	-11.082	-0.711	-9.507	-7.134	154.479	91.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.86
25	8	-10.914	-0.702	-9.150	-7.042	154.421	89.668	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.01	0.86
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= 9.34 cmq/mq passo=		60 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= 8.66 cmq/mq passoy=		65 cm		
26	1A	42.960	-12.773	117.683	-30.706	7.302	171.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.92	0.06	99.99
26	1B	-59.673	-12.773	-144.671	-30.706	21.715	171.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.06	0.58
26	1C	42.960	11.662	117.683	18.669	7.302	12.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.06	99.99
26	1D	-59.673	11.662	-144.671	18.669	21.715	12.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.06	0.10
26	1I	73.249	-9.431	203.688	-45.822	1.429	236.609	2.01	2.01	4.52	13.57	0.83	0.03	99.99
26	1J	-89.963	-9.431	-230.676	-45.822	15.842	236.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.03	0.67
26	1K	73.249	8.320	203.688	33.785	1.429	77.970	2.01	2.01	13.57	4.52	0.79	0.03	99.99
26	1L	-89.963	8.320	-230.676	33.785	15.842	77.971	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.22
26	1Q	35.487	-5.928	78.124	-26.229	1.832	159.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.65	0.02	0.79
26	1R	-52.201	-5.928	-105.112	-26.229	12.582	159.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.02	0.59
26	1S	35.487	4.817	78.124	14.193	1.832	1.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.02	0.01
26	1T	-52.201	4.817	-105.112	14.193	12.582	1.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.06
26	2	-11.512	-0.644	-6.551	-6.655	263.377	81.592	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.02	1.47
26	7	-11.408	-0.688	-11.535	-7.264	161.915	91.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.90
26	8	-11.240	-0.679	-11.178	-7.172	161.834	90.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.90
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= 9.65 cmq/mq passo=		58 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= 8.67 cmq/mq passoy=		65 cm		
27	1A	37.788	-11.560	104.755	-30.311	20.885	163.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.87	0.07	0.81
27	1B	-54.454	-11.560	-131.722	-30.311	24.469	163.462	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.06	0.56
27	1C	37.788	10.469	104.755	18.277	20.895	5.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.64	0.07	0.12
27	1D	-54.454	10.469	-131.722	18.277	24.460	5.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.06	0.11
27	1I	72.768	-8.027	203.771	-46.809	9.746	237.906	2.01	2.01	4.52	13.57	0.77	0.03	99.99
27	1J	-89.434	-8.027	-230.738	-46.809	13.328	237.909	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.03	0.67
27	1K	72.768	6.937	203.771	34.776	9.753	80.010	2.01	2.01	13.57	4.52	0.73	0.03	99.99
27	1L	-89.434	6.937	-230.738	34.776	13.321	80.007	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.03	0.23
27	1Q	34.197	-5.293	75.167	-26.365	6.142	157.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.65	0.02	0.78
27	1R	-50.863	-5.293	-102.134	-26.365	9.721	157.906	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.59
27	1S	34.197	4.202	75.167	14.332	6.146	0.007	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.02	0.04
27	1T	-50.863	4.202	-102.134	14.332	9.716	0.005	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.05
27	2	-12.417	-0.746	-11.185	-7.191	89.467	86.575	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.02	0.50
27	7	-11.940	-0.744	-14.316	-7.586	54.679	94.310	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.45
27	8	-11.772	-0.736	-13.959	-7.493	54.642	92.898	2.01	2.01	4.52	4.52	0.14	0.01	0.44
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= 8.72 cmq/mq passoy=		64 cm		
28	1A	29.033	-10.945	82.058	-25.240	20.408	142.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.63	0.07	0.71
28	1B	-45.743	-10.945	-109.042	-25.240	21.694	142.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	0.52
28	1C	29.033	9.853	82.058	13.198	20.391	15.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.07	0.12
28	1D	-45.743	9.853	-109.042	13.198	21.711	15.603	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.07	0.10
28	1I	70.448	-7.198	198.020	-45.322	7.358	234.314	2.01	2.01	4.52	13.57	0.72	0.03	99.99
28	1J	-87.158	-7.198	-225.004	-45.322	8.649	234.310	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.02	0.67
28	1K	70.448	6.106	198.020	33.280	7.345	75.906	2.01	2.01	13.57	4.52	0.68	0.03	99.99
28	1L	-87.158	6.106	-225.004	33.280	8.661	75.910	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.22
28	1Q	31.629	-4.960	68.597	-24.853	6.081	152.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.60	0.02	0.76
28	1R	-48.339	-4.960	-95.581	-24.853	7.376	152.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.02	0.57
28	1S	31.629	3.868	68.597	12.811	6.073	5.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.02	0.04
28	1T	-48.339	3.868	-95.581	12.811	7.384	5.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.02	0.03
28	2	-13.429	-0.848	-16.643	-7.849	87.780	96.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.02	0.48
28	7	-12.560	-0.806	-17.597	-7.983	53.041	100.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.01	0.47
28	8	-12.392	-0.797	-17.233	-7.891	53.003	99.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.01	0.46
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= 8.59 cmq/mq passoy=		65 cm		
29	1A	29.051	-9.859	82.362	-13.159	21.649	15.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.07	0.13
29	1B	-45.780	-9.859	-109.371	-13.159	20.445	15.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.07	0.10
29	1C	29.051	10.949	82.362	25.199	21.632	142.533	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.07	0.71
29	1D	-45.780	10.949	-109.371	25.199	20.462	142.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	0.52
29	1I	70.449	-6.122	198.106	-33.268	8.595	75.834	2.01	2.01	4.52	13.57	0.68	0.03	99.99
29	1J	-87.178	-6.122	-225.114	-33.268	7.396	75.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.22
29	1K	70.449	7.213	198.106	45.308	8.583	234.232	2.01	2.01	13.57	4.52	0.72	0.03	99.99
29	1L	-87.178	7.213	-225.114	45.308	7.409	234.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.02	0.67
29	1Q	31.629	-3.874	68.681	-12.799	7.316	6.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.02	0.04
29	1R	-48.357	-3.874	-95.689	-12.799	6.121	6.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.02	0.03
29	1S	31.629	4.964	68.681	24.839	7.308	152.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.60	0.02	0.75
29														

35	2	-16.974	1.302	-49.141	11.459	70.259	147.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.01	0.63
35	7	-14.707	1.075	-37.123	10.148	42.514	130.781	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.58
35	8	-14.534	1.067	-36.759	10.054	42.494	129.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.57
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.19 cmq/mq passoy= 69 cm														
36	1A	68.826	-8.777	193.171	-32.982	17.559	68.966	2.01	2.01	4.52	13.57	0.78	0.05	99.99
36	1B	-85.542	-8.777	-220.218	-32.982	16.448	68.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.05	0.20
36	1C	68.826	9.862	193.171	45.029	17.551	227.470	2.01	2.01	13.57	4.52	0.82	0.05	99.99
36	1D	-85.542	9.862	-220.218	45.029	16.456	227.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.05	0.65
36	1I	63.828	-9.307	183.272	-30.259	19.812	55.253	2.01	2.01	4.52	13.57	0.77	0.06	99.99
36	1J	-80.544	-9.307	-210.319	-30.259	18.701	55.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.05	0.16
36	1K	63.828	10.392	183.272	42.306	19.804	213.757	2.01	2.01	13.57	4.52	0.82	0.06	99.99
36	1L	-80.544	10.392	-210.319	42.306	18.709	213.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.05	0.63
36	1Q	39.279	-4.366	90.813	-16.696	8.952	8.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.03	0.05
36	1R	-55.994	-4.366	-117.860	-16.696	7.845	8.865	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.02	0.04
36	1S	39.279	5.451	90.813	28.743	8.948	167.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.81	0.03	0.83
36	1T	-55.994	5.451	-117.860	28.743	7.850	167.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.02	0.60
36	2	-17.005	1.332	-52.730	11.846	68.821	153.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.01	0.65
36	7	-14.698	1.088	-39.260	10.376	41.004	134.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.00	0.59
36	8	-14.525	1.080	-38.889	10.282	40.988	133.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.00	0.58
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.33 cmq/mq passoy= 67 cm														
37	1A	70.237	-9.849	193.345	-32.605	39.308	74.926	2.01	2.01	4.52	13.57	0.83	0.04	99.99
37	1B	-87.045	-9.849	-220.445	-32.605	23.684	74.924	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.04	0.22
37	1C	70.237	10.967	193.345	44.675	39.300	234.403	2.01	2.01	13.57	4.52	0.88	0.04	99.99
37	1D	-87.045	10.967	-220.445	44.675	23.675	234.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.04	0.67
37	1I	60.278	-11.852	166.394	-27.590	41.940	52.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.99	0.05	99.99
37	1J	-77.085	-11.852	-193.494	-27.590	21.053	52.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	0.16
37	1K	60.278	12.971	166.394	39.660	41.931	212.074	2.01	2.01	13.57	4.52	0.91	0.05	99.99
37	1L	-77.085	12.971	-193.494	39.660	21.043	212.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.05	0.64
37	1Q	38.762	-5.237	86.946	-15.988	35.753	9.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.21
37	1R	-55.570	-5.237	-114.046	-15.988	27.236	9.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.02	0.12
37	1S	38.762	6.355	86.946	28.059	35.748	168.856	2.01	2.01	4.52	4.52	0.78	0.02	0.84
37	1T	-55.570	6.355	-114.046	28.059	27.231	168.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.02	0.61
37	2	-17.067	1.282	-55.151	11.967	234.399	156.579	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.01	1.27
37	7	-14.754	1.062	-40.713	10.448	124.003	136.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.00	0.68
37	8	-14.575	1.054	-40.349	10.354	124.268	135.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.00	0.68
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.59 cmq/mq passox= 65 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.59 cmq/mq passoy= 65 cm														
38	1A	71.639	-8.237	201.547	-33.215	17.591	71.840	2.01	2.01	4.52	13.57	0.77	0.04	99.99
38	1B	-88.546	-8.237	-228.752	-33.215	8.621	71.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.04	0.20
38	1C	71.639	9.344	201.547	45.250	17.591	230.492	2.01	2.01	13.57	4.52	0.82	0.04	99.99
38	1D	-88.546	9.344	-228.752	45.250	8.621	230.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.04	0.65
38	1I	57.674	-10.415	160.632	-26.880	22.107	43.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.96	0.06	99.99
38	1J	-74.581	-10.415	-187.837	-26.880	13.137	43.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.05	0.13
38	1K	57.674	11.523	160.632	38.915	22.107	202.564	2.01	2.01	13.57	4.52	0.83	0.06	99.99
38	1L	-74.581	11.523	-187.837	38.915	13.137	202.564	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.05	0.62
38	1Q	38.461	-4.505	87.486	-15.956	11.606	6.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.07
38	1R	-55.369	-4.505	-114.691	-15.956	2.636	6.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.02	0.02
38	1S	38.461	5.613	87.486	27.991	11.606	165.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.78	0.02	0.82
38	1T	-55.369	5.613	-114.691	27.991	2.636	165.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.02	0.59
38	2	-17.268	1.301	-57.408	12.131	72.330	156.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.01	0.65
38	7	-14.896	1.074	-42.093	10.541	40.967	136.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.59
38	8	-14.723	1.066	-41.723	10.449	41.037	135.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.00	0.59
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.45 cmq/mq passoy= 66 cm														
39	1A	72.953	-7.725	207.600	-34.931	16.240	77.539	2.01	2.01	4.52	13.57	0.76	0.05	99.99
39	1B	-89.707	-7.725	-234.853	-34.931	14.039	77.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.04	0.22
39	1C	72.953	8.805	207.600	46.924	16.225	235.070	2.01	2.01	13.57	4.52	0.80	0.05	99.99
39	1D	-89.707	8.805	-234.853	46.924	14.053	235.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.04	0.66
39	1I	52.971	-10.365	147.730	-25.752	23.316	36.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.90	0.07	99.99
39	1J	-69.725	-10.365	-174.983	-25.752	21.111	36.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.06	0.11
39	1K	52.971	11.445	147.730	37.745	23.298	193.639	2.01	2.01	13.57	4.52	0.80	0.07	99.99
39	1L	-69.725	11.445	-174.983	37.745	21.129	193.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.06	0.61
39	1Q	37.720	-4.366	85.952	-16.102	9.737	6.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.03	0.06
39	1R	-54.474	-4.366	-113.205	-16.102	7.541	6.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.03	0.03
39	1S	37.720	5.447	85.952	28.094	9.728	164.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.78	0.03	0.81
39	1T	-54.474	5.447	-113.205	28.094	7.550	164.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.59
39	2	-17.321	1.330	-60.116	12.373	39.836	159.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.00	0.66
39	7	-14.895	1.088	-43.736	10.681	23.325	137.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.60
39	8	-14.722	1.080	-43.373	10.587	23.3								

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)										
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy):	Aswy=	8.67 cmq/mq	passoy=	65 cm						
41 1A	72.379	-6.941	204.434	-34.457	8.626	78.940	2.01	2.01	4.52	13.57	0.73	0.03	99.99		
41 1B	-89.114	-6.941	-231.606	-34.457	12.478	78.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.22		
41 1C	72.379	8.026	204.434	46.463	8.619	236.837	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.03	99.99		
41 1D	-89.114	8.026	-231.606	46.463	12.485	236.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.03	0.67		
41 1I	37.679	-10.059	106.517	-17.306	19.137	0.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.63	0.07	0.11		
41 1J	-54.414	-10.059	-133.688	-17.306	22.988	0.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.11		
41 1K	37.679	11.144	106.517	29.312	19.128	158.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.86	0.07	0.79		
41 1L	-54.414	11.144	-133.688	29.312	22.997	158.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.07	0.55		
41 1Q	34.062	-4.116	75.731	-14.039	5.389	1.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.02	0.03		
41 1R	-50.798	-4.116	-102.902	-14.039	9.243	1.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.04		
41 1S	34.062	5.201	75.731	26.046	5.384	156.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.02	0.78		
41 1T	-50.798	5.201	-102.902	26.046	9.248	156.558	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.02	0.58		
41 2	-17.420	1.367	-63.540	12.765	23.838	166.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.00	0.68		
41 7	-14.968	1.115	-45.802	10.924	15.309	142.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.61		
41 8	-14.796	1.107	-45.431	10.830	15.270	140.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.61		

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)										
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy):	Aswy=	8.68 cmq/mq	passoy=	65 cm						
42 1A	70.373	-6.114	198.297	-33.337	6.858	76.696	2.01	2.01	4.52	13.57	0.68	0.03	99.99		
42 1B	-87.140	-6.114	-225.414	-33.337	8.184	76.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.22		
42 1C	70.373	7.194	198.297	45.353	6.846	234.985	2.01	2.01	13.57	4.52	0.72	0.03	99.99		
42 1D	-87.140	7.194	-225.414	45.353	8.197	234.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.02	0.67		
42 1I	28.774	-9.614	82.938	-12.788	19.310	17.164	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.07	0.11		
42 1J	-45.542	-9.614	-110.055	-12.788	20.631	17.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.10		
42 1K	28.774	10.694	82.938	24.804	19.293	141.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.07	0.70		
42 1L	-45.542	10.694	-110.055	24.804	20.648	141.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	0.51		
42 1Q	31.491	-3.819	68.889	-12.735	5.694	6.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.02	0.03		
42 1R	-48.259	-3.819	-96.006	-12.735	7.024	6.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.02	0.03		
42 1S	31.491	4.900	68.889	24.751	5.686	152.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.59	0.02	0.75		
42 1T	-48.259	4.900	-96.006	24.751	7.032	152.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.02	0.57		
42 2	-17.379	1.340	-64.073	12.816	8.118	167.975	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.00	0.69		
42 7	-14.952	1.097	-46.101	10.956	5.193	143.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.62		
42 8	-14.779	1.089	-45.738	10.864	5.200	141.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.61		

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)										
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy):	Aswy=	8.61 cmq/mq	passoy=	65 cm						
43 1A	70.374	-6.110	198.290	-33.329	6.453	76.669	2.01	2.01	4.52	13.57	0.68	0.03	99.99		
43 1B	-87.124	-6.110	-225.369	-33.329	6.557	76.668	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.22		
43 1C	70.374	7.195	198.290	45.347	6.447	234.954	2.01	2.01	13.57	4.52	0.72	0.03	99.99		
43 1D	-87.124	7.195	-225.369	45.347	6.564	234.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.02	0.67		
43 1I	28.772	-9.611	82.888	-12.768	20.918	17.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.07	0.12		
43 1J	-45.522	-9.611	-109.968	-12.768	19.020	17.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.09		
43 1K	28.772	10.696	82.888	24.786	20.909	141.021	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.07	0.70		
43 1L	-45.522	10.696	-109.968	24.786	19.028	141.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	0.51		
43 1Q	31.497	-3.817	68.887	-12.729	7.305	6.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.02	0.04		
43 1R	-48.247	-3.817	-95.966	-12.729	5.411	6.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.02	0.03		
43 1S	31.497	4.902	68.887	24.746	7.301	152.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.59	0.02	0.75		
43 1T	-48.247	4.902	-95.966	24.746	5.415	152.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.02	0.57		
43 2	-17.355	1.343	-64.020	12.819	8.571	167.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.00	0.69		
43 7	-14.926	1.101	-46.053	10.959	5.675	143.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.62		
43 8	-14.757	1.093	-45.689	10.867	5.662	141.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.61		

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)										
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy):	Aswy=	8.61 cmq/mq	passoy=	65 cm						
44 1A	72.398	-6.940	204.460	-34.459	12.760	78.987	2.01	2.01	4.52	13.57	0.73	0.03	99.99		
44 1B	-89.096	-6.940	-231.540	-34.459	8.346	78.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.22		
44 1C	72.398	8.028	204.460	46.462	12.753	236.790	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.03	99.99		
44 1D	-89.096	8.028	-231.540	46.462	8.354	236.794	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.03	0.67		
44 1I	37.698	-10.058	106.494	-17.307	23.272	0.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.63	0.07	0.14		
44 1J	-54.396	-10.058	-133.573	-17.307	18.857	0.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.09		
44 1K	37.698	11.147	106.494	29.311	23.263	158.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.86	0.07	0.79		
44 1L	-54.396	11.147	-133.573	29.311	18.866	158.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.07	0.55		
44 1Q	34.083	-4.117	75.758	-14.042	9.528	1.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.02	0.06		
44 1R	-50.781	-4.117	-102.838	-14.042	5.118	1.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.02		
44 1S	34.083	5.205	75.758	26.045	9.524	156.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.02	0.78		
44 1T	-50.781	5.205	-102.838	26.045	5.122	156.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.02	0.58		
44 2	-17.388	1.370	-63.441	12.765	24.305	166.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.00	0.68		
44 7	-14.934	1.118	-45.700	10.923	15.798	141.963	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.61		
44 8	-14.766	1.109	-45.336	10.831	15.747	140.538	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.61		

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/10	Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)										
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy):	Aswy=	8.68 cmq/mq	passoy=	65 cm						
45 1A	73.673	-7.432	208.081	-34.926	13.585	79.037	2.01	2.01	4.52	13.57	0.75	0.04	99.99		
45 1B	-90.387	-7.432	-235.183	-34.926	12.394	79.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.04	0.22		
45 1C	73.673	8.512	208.081	46.905	13.585	236.417	2.01	2.01	13.57	4.52	0.80	0.04	99.99		
45 1D	-90.387	8.512	-235.183	46.905	12.394	236.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.04	0.66		
45 1I	46.026	-10.336	128.246	-21.648	22.480	18.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.77	0.07	99.99		
45 1J	-62.740	-10.336	-155.347	-21.648	21.290	18.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.09		
45 1K	46.026	11.416	128.246	33.627	22.480	175.966	2.01	2.01	13.57	4.52	0.76	0.07	99.99		
45 1L	-62.740	11.416	-155.347	33.627	21.290	175.965	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.07	0.58		
45 1Q	36.296	-4.289	81.610	-15.139	8.655	2.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.03	0.05		
45 1R	-53.010	-4.289	-108.711	-15.139	7.464	2.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.02	0.03		
45 1S	36.296	5.369	81.610	27.118	8.655	160.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.03	0.79		
45 1T	-53.010	5.369	-108.711	27.118	7.464	160.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.58		
45 2	-17.405	1.363													

46	1A	72.948	-7.718	207.658	-34.929	14.195	77.598	2.01	2.01	4.52	13.57	0.76	0.05	99.99
46	1B	-89.657	-7.718	-234.725	-34.929	15.958	77.606	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.04	0.22
46	1C	72.948	8.795	207.658	46.907	14.210	234.979	2.01	2.01	13.57	4.52	0.80	0.05	99.99
46	1D	-89.657	8.795	-234.725	46.907	15.943	234.971	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.04	0.66
46	1I	52.968	-10.359	147.801	-25.754	21.292	36.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.90	0.07	99.99
46	1J	-69.677	-10.359	-174.868	-25.754	23.058	36.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.06	0.11
46	1K	52.968	11.436	147.801	37.732	21.310	193.559	2.01	2.01	13.57	4.52	0.80	0.07	99.99
46	1L	-69.677	11.436	-174.868	37.732	23.040	193.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.06	0.61
46	1Q	37.735	-4.362	85.978	-16.087	7.725	6.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.03	0.05
46	1R	-54.444	-4.362	-113.045	-16.087	9.482	6.581	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.03	0.04
46	1S	37.735	5.439	85.978	28.065	7.734	163.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.78	0.03	0.81
46	1T	-54.444	5.439	-113.045	28.065	9.473	163.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.59
46	2	-17.281	1.329	-59.937	12.363	40.248	158.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.00	0.66
46	7	-14.845	1.088	-43.551	10.671	23.730	137.564	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.60
46	8	-14.677	1.080	-43.201	10.579	23.710	136.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.59

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.61 cmq/mq passoy= 65 cm

47	1A	71.668	-8.237	201.657	-33.224	8.891	72.048	2.01	2.01	4.52	13.57	0.77	0.04	99.99
47	1B	-88.518	-8.237	-228.645	-33.224	17.319	72.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.04	0.20
47	1C	71.668	9.343	201.657	45.241	8.891	230.489	2.01	2.01	13.57	4.52	0.82	0.04	99.99
47	1D	-88.518	9.343	-228.645	45.241	17.319	230.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.04	0.65
47	1I	57.703	-10.416	160.742	-26.889	13.407	44.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.96	0.06	99.99
47	1J	-74.553	-10.416	-187.730	-26.889	21.835	44.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.05	0.13
47	1K	57.703	11.521	160.742	38.906	13.407	202.490	2.01	2.01	13.57	4.52	0.83	0.06	99.99
47	1L	-74.553	11.521	-187.730	38.906	21.835	202.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.05	0.62
47	1Q	38.494	-4.505	87.599	-15.965	2.904	6.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.02	0.03
47	1R	-55.343	-4.505	-114.587	-15.965	11.333	6.924	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.02	0.05
47	1S	38.494	5.610	87.599	27.981	2.904	165.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.78	0.02	0.82
47	1T	-55.343	5.610	-114.587	27.981	11.333	165.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.02	0.59
47	2	-17.225	1.300	-57.204	12.119	72.780	156.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.01	0.65
47	7	-14.838	1.073	-41.876	10.528	41.517	136.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.00	0.59
47	8	-14.675	1.065	-41.526	10.436	41.515	135.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.00	0.59

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.44 cmq/mq passoy= 66 cm

48	1A	70.267	-9.850	193.441	-32.614	22.901	75.044	2.01	2.01	4.52	13.57	0.83	0.04	99.99
48	1B	-87.016	-9.850	-220.309	-32.614	38.505	75.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.04	0.22
48	1C	70.267	10.965	193.441	44.666	22.910	234.286	2.01	2.01	13.57	4.52	0.88	0.04	99.99
48	1D	-87.016	10.965	-220.309	44.666	38.513	234.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.04	0.67
48	1I	60.308	-11.853	166.490	-27.599	20.262	52.715	2.01	2.01	4.52	4.52	0.99	0.05	99.99
48	1J	-77.057	-11.853	-193.358	-27.599	41.143	52.714	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	0.17
48	1K	60.308	12.969	166.490	39.651	20.272	211.957	2.01	2.01	13.57	4.52	0.91	0.05	99.99
48	1L	-77.057	12.969	-193.358	39.651	41.152	211.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.05	0.64
48	1Q	38.794	-5.237	86.996	-15.997	26.451	9.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.16
48	1R	-55.543	-5.237	-113.864	-15.997	34.959	9.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.02	0.16
48	1S	38.794	6.352	86.996	28.049	26.456	168.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.78	0.02	0.84
48	1T	-55.543	6.352	-113.864	28.049	34.964	168.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.02	0.61
48	2	-17.017	1.281	-54.932	11.953	235.914	156.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.01	1.28
48	7	-14.689	1.062	-40.488	10.434	125.430	136.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.00	0.69
48	8	-14.527	1.053	-40.132	10.342	125.671	135.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.00	0.69

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.64 cmq/mq passo= 65 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.58 cmq/mq passoy= 65 cm

49	1A	68.850	-8.791	193.294	-32.984	16.504	69.052	2.01	2.01	4.52	13.57	0.78	0.05	99.99
49	1B	-85.504	-8.791	-220.090	-32.984	17.474	69.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.05	0.20
49	1C	68.850	9.873	193.294	45.014	16.504	227.332	2.01	2.01	13.57	4.52	0.83	0.05	99.99
49	1D	-85.504	9.873	-220.090	45.014	17.474	227.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.05	0.65
49	1I	63.852	-9.310	183.396	-30.261	18.759	55.339	2.01	2.01	4.52	13.57	0.77	0.06	99.99
49	1J	-80.506	-9.310	-210.192	-30.261	19.728	55.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.05	0.16
49	1K	63.852	10.393	183.396	42.291	18.759	213.619	2.01	2.01	13.57	4.52	0.82	0.06	99.99
49	1L	-80.506	10.393	-210.192	42.291	19.728	213.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.05	0.63
49	1Q	39.308	-4.369	90.939	-16.684	7.904	8.880	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.03	0.05
49	1R	-55.962	-4.369	-117.736	-16.684	8.874	8.880	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.02	0.04
49	1S	39.308	5.451	90.939	28.714	7.904	167.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.81	0.03	0.83
49	1T	-55.962	5.451	-117.736	28.714	8.874	167.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.02	0.60
49	2	-16.959	1.331	-52.509	11.833	68.955	152.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.01	0.65
49	7	-14.638	1.087	-39.026	10.361	41.129	134.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.00	0.59
49	8	-14.475	1.079	-38.676	10.269	41.127	132.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.00	0.58

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.33 cmq/mq passoy= 67 cm

50	1A	65.582	-9.278	184.151	-31.615	19.874	61.499	2.01	2.01	4.52	13.57	0.78	0.07	99.99
50	1B	-82.287	-9.278	-210.946	-31.615	18.646	61.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.06	0.18
50	1C	65.582	10.360	184.151	43.630	19.849	219.677	2.01	2.01	13.57	4.52	0.83	0.07	99.99
50	1D	-82.287	10.360	-210.946	43.630	18.670	219.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.06	0.64
50	1I	68.412	-8.648	195.374	-32.596	18.827	65.232	2.01	2.01	4.52	13.57	0.77	0.06	99.99
50	1J	-85.117	-8.648	-222.169	-32.596	17.601	65.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.06	0.19
50	1K	68.412	9.730	195.374	44.611	18.804	223.412	2.01	2.01	13.57	4.52	0.82	0.06	99.99
50	1L	-85.117	9.730	-222.169	44.611	17.623	223.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.06	0.64
50	1Q	39.590	-4.326	91.591	-16.909	9.272	9.444	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.03	0.05
50	1R	-56.295	-4.326	-118.387	-16.909	8.056	9.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.03	0.04
50	1S	39.590	5.408	91.591	28.924	9.259	167.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.81	0.03	0.83
50	1T	-56.295	5.408	-118.387	28.924	8.069	167.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.03	0.60
50	2	-16.929	1.301	-48.917	11.444	70.159	146.930	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.01	0.63
50	7	-14.648	1.075	-36.893	10.133	42.391	130.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.58
50	8	-14.485	1.066	-36.543	10.041	42.431	129.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.57

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayysup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.19 cmq/mq passoy= 69 cm

51	1A	59.965	-9.620	171.657	-29.328	24.048	49.054	2.01	2.01	4.52	13.57	0.76	0.07	99.99
51	1B	-76.705	-9.620	-198.526	-29.328	21.243	49.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	0.15

51	1C	59.965	10.702	171.657	41.328	24.031	206.454	2.01	2.01	13.57	4.52	0.81	0.07	99.99
51	1D	-76.705	10.702	-198.526	41.328	21.260	206.467	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.07	0.62
51	1I	72.001	-7.930	203.829	-34.664	19.172	74.183	2.01	2.01	4.52	13.57	0.76	0.06	99.99
51	1J	-88.741	-7.930	-230.699	-34.664	16.369	74.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.06	0.21
51	1K	72.001	9.011	203.829	46.664	19.158	231.586	2.01	2.01	13.57	4.52	0.81	0.06	99.99
51	1L	-88.741	9.011	-230.699	46.664	16.384	231.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.06	0.65
51	1Q	39.068	-4.237	90.639	-16.864	10.754	8.830	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.03	0.06
51	1R	-55.808	-4.237	-117.509	-16.864	7.957	8.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.03	0.04
51	1S	39.068	5.318	90.639	28.864	10.745	166.238	2.01	2.01	4.52	4.52	0.81	0.03	0.82
51	1T	-55.808	5.318	-117.509	28.864	7.965	166.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.03	0.59
51	2	-16.651	1.224	-44.640	10.891	65.167	137.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.19	0.01	0.59
51	7	-14.500	1.028	-34.351	9.796	39.820	124.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.55
51	8	-14.332	1.020	-34.001	9.704	39.812	123.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.55

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.49 cmq/mq passoy= 66 cm

52	1A	52.687	-10.311	153.286	-24.807	23.565	29.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.90	0.07	99.99
52	1B	-69.341	-10.311	-180.182	-24.807	22.672	29.401	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.06	0.10
52	1C	52.687	11.393	153.286	36.798	23.583	186.764	2.01	2.01	13.57	4.52	0.79	0.07	99.99
52	1D	-69.341	11.393	-180.182	36.798	22.655	186.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.06	0.58
52	1I	73.707	-7.995	206.641	-35.200	15.763	78.854	2.01	2.01	4.52	13.57	0.78	0.05	99.99
52	1J	-90.362	-7.995	-233.538	-35.200	14.869	78.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.05	0.22
52	1K	73.707	9.078	206.641	47.191	15.779	236.225	2.01	2.01	13.57	4.52	0.82	0.05	99.99
52	1L	-90.362	9.078	-233.538	47.191	14.853	236.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.05	0.66
52	1Q	37.853	-4.413	87.046	-15.946	9.339	5.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.03	0.06
52	1R	-54.508	-4.413	-113.942	-15.946	8.438	5.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.03	0.04
52	1S	37.853	5.495	87.046	27.937	9.348	162.760	2.01	2.01	4.52	4.52	0.78	0.03	0.81
52	1T	-54.508	5.495	-113.942	27.937	8.429	162.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.59
52	2	-16.008	1.109	-39.562	10.231	85.415	126.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.01	0.56
52	7	-14.091	0.960	-31.316	9.397	51.448	118.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.53
52	8	-13.923	0.951	-30.959	9.305	51.491	116.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.53

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.66 cmq/mq passoy= 65 cm

53	1A	46.691	-11.589	131.989	-19.673	11.295	15.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.77	0.06	99.99
53	1B	-63.367	-11.589	-158.899	-19.673	18.027	15.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.06	0.08
53	1C	46.691	12.690	131.989	31.682	11.305	173.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.98	0.06	99.99
53	1D	-63.367	12.690	-158.899	31.682	18.017	173.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.06	0.56
53	1I	73.871	-8.729	204.143	-33.793	5.652	77.854	2.01	2.01	4.52	13.57	0.81	0.04	99.99
53	1J	-90.546	-8.729	-231.053	-33.793	12.382	77.856	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.22
53	1K	73.871	9.830	204.143	45.802	5.660	236.237	2.01	2.01	13.57	4.52	0.85	0.04	99.99
53	1L	-90.546	9.830	-231.053	45.802	12.373	236.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.03	0.66
53	1Q	36.503	-4.893	81.552	-14.430	2.106	1.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.02	0.01
53	1R	-53.178	-4.893	-108.462	-14.430	8.833	1.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.04
53	1S	36.503	5.994	81.552	26.439	2.111	159.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.74	0.02	0.79
53	1T	-53.178	5.994	-108.462	26.439	8.828	159.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.02	0.58
53	2	-15.392	1.005	-34.963	9.716	262.842	122.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	1.43
53	7	-13.719	0.900	-28.554	9.089	155.781	115.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	0.86
53	8	-13.557	0.892	-28.197	8.998	155.941	114.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.86

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.63 cmq/mq passo= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.66 cmq/mq passoy= 65 cm

54	1A	42.944	-11.653	117.815	-18.613	6.661	12.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.68	0.06	99.99
54	1B	-59.650	-11.653	-144.725	-18.613	22.328	12.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.06	0.10
54	1C	42.944	12.763	117.815	30.642	6.661	171.298	2.01	2.01	4.52	4.52	0.92	0.06	99.99
54	1D	-59.650	12.763	-144.725	30.642	22.328	171.298	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.06	0.57
54	1I	73.266	-8.332	203.129	-33.772	0.788	78.039	2.01	2.01	4.52	13.57	0.79	0.03	99.99
54	1J	-89.973	-8.332	-230.039	-33.772	16.455	78.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.03	0.22
54	1K	73.266	9.443	203.129	45.801	0.788	236.560	2.01	2.01	13.57	4.52	0.83	0.03	99.99
54	1L	-89.973	9.443	-230.039	45.801	16.455	236.559	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.03	0.67
54	1Q	35.490	-4.818	77.987	-14.179	2.466	1.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.02	0.01
54	1R	-52.197	-4.818	-104.897	-14.179	13.201	1.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.06
54	1S	35.490	5.929	77.987	26.208	2.466	159.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.02	0.79
54	1T	-52.197	5.929	-104.897	26.208	13.201	159.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.02	0.59
54	2	-15.128	1.039	-31.420	9.504	257.362	121.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.01	1.41
54	7	-13.571	0.918	-26.431	8.962	150.072	115.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.83
54	8	-13.403	0.909	-26.074	8.870	150.243	114.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.83

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.43 cmq/mq passo= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.67 cmq/mq passoy= 65 cm

55	1A	37.791	-10.465	105.102	-18.218	20.699	5.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.64	0.07	0.12
55	1B	-54.451	-10.465	-132.006	-18.218	24.674	5.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.07	0.11
55	1C	37.791	11.555	105.102	30.244	20.672	162.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.87	0.07	0.81
55	1D	-54.451	11.555	-132.006	30.244	24.701	163.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	0.56
55	1I	72.797	-6.956	203.927	-34.767	9.597	80.039	2.01	2.01	4.52	13.57	0.73	0.03	99.99
55	1J	-89.457	-6.956	-230.831	-34.767	13.578	80.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.03	0.23
55	1K	72.797	8.045	203.927	46.792	9.576	237.819	2.01	2.01	13.57	4.52	0.77	0.03	99.99
55	1L	-89.457	8.045	-230.831	46.792	13.599	237.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.03	0.67
55	1Q	34.206	-4.208	75.300	-14.319	5.958	0.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.02	0.04
55	1R	-50.866	-4.208	-102.203	-14.319	9.947	0.032	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.02	0.05
55	1S	34.206	5.297	75.300	26.345	5.945	157.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.02	0.78
55	1T	-50.866	5.297	-102.203	26.345	9.960	157.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.58
55	2	-14.823	1.063	-27.225	9.160	86.691	115.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.02	0.53
55	7	-13.381	0.927	-23.921	8.754	50.916	111.701	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.51
55	8	-13.213	0.919	-23.564	8.662	50.926	110.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.51

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.71 cmq/mq passoy= 64 cm

56	1A	29.041	-9.857	82.323	-13.142	20.168	15.914	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.07	0.12
56	1B	-45.748	-9.857	-109.274	-13.142	21.929	15.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.07	0.10
56	1C	29.041	10.948	82.323	25.179	20.159	142.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.07	0.71
56	1D	-45.748	10.948	-109.274	25.179	21.938	142.419	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	0.52
56	1I	70.450	-6.121	198.109	-33.264	7.110	75.842	2.01	2.01	4.52	13.57	0.68	0.03	99.99

56	1J	-87.156	-6.121	-225.060	-33.264	8.874	75.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.02	0.22
56	1K	70.450	7.212	198.109	45.301	7.104	234.173	2.01	2.01	13.57	4.52	0.72	0.03	99.99
56	1L	-87.156	7.212	-225.060	45.301	8.880	234.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.02	0.67
56	1Q	31.633	-3.872	68.689	-12.795	5.839	6.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.02	0.03
56	1R	-48.340	-3.872	-95.640	-12.795	7.604	6.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.20	0.02	0.04
56	1S	31.633	4.963	68.689	24.832	5.835	152.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.60	0.02	0.75
56	1T	-48.340	4.963	-95.640	24.832	7.609	152.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.02	0.57
56	2	-14.240	0.948	-21.984	8.497	86.353	106.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.02	0.49
56	7	-13.046	0.861	-20.792	8.364	51.320	106.126	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.01	0.49
56	8	-12.879	0.853	-20.435	8.273	51.325	104.706	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.01	0.49

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/10 Ayyup= 1 d 24/10 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.58 cmq/mq passoy= 65 cm

57	1A	11.929	-0.036	65.257	-0.626	0.072	1.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
57	1B	-16.836	-0.036	-82.274	-0.626	0.063	1.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
57	1C	11.929	0.032	65.257	0.596	0.072	1.193	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
57	1D	-16.836	0.032	-82.274	0.596	0.063	1.193	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
57	1I	5.502	-0.029	104.536	-1.261	0.033	2.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
57	1J	-10.410	-0.029	-121.553	-1.261	0.024	2.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
57	1K	5.502	0.025	104.536	1.231	0.033	2.556	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
57	1L	-10.410	0.025	-121.553	1.231	0.024	2.556	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
57	1Q	2.783	-0.017	42.083	-0.456	0.027	1.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
57	1R	-7.690	-0.017	-59.100	-0.456	0.019	1.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
57	1S	2.783	0.013	42.083	0.425	0.027	0.915	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
57	1T	-7.690	0.013	-59.100	0.425	0.019	0.915	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
57	2	-6.580	0.007	-11.277	0.028	0.277	0.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
57	7	-5.411	0.003	-11.789	0.007	0.169	0.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
57	8	-5.411	0.003	-11.425	0.008	0.168	0.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

58	1A	13.533	-0.290	99.621	-0.657	1.834	4.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.16	0.02
58	1B	-19.887	-0.290	-121.673	-0.657	1.723	4.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
58	1C	13.533	0.333	99.621	1.173	1.834	5.402	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.16	0.03
58	1D	-19.887	0.333	-121.673	1.173	1.723	5.402	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
58	1I	6.421	-0.177	168.123	-1.370	1.000	6.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.08	99.99
58	1J	-12.775	-0.177	-190.175	-1.370	0.889	6.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.02
58	1K	6.421	0.220	168.123	1.887	1.000	2.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.08	99.99
58	1L	-12.775	0.220	-190.175	1.887	0.889	2.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
58	1Q	3.730	-0.119	65.202	-0.579	0.685	2.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
58	1R	-10.083	-0.119	-87.254	-0.579	0.574	2.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
58	1S	3.730	0.162	65.202	1.095	0.685	7.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.03
58	1T	-10.083	0.162	-87.254	1.095	0.574	7.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
58	2	-8.223	0.055	-11.977	0.396	1.139	6.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
58	7	-6.917	0.045	-13.514	0.379	0.710	6.413	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
58	8	-6.942	0.045	-13.151	0.376	0.711	6.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2235 cm

59	1A	28.418	-3.976	113.546	-6.276	25.941	137.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.11	99.99
59	1B	-71.201	-3.976	-138.951	-6.276	23.471	137.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.47
59	1C	28.418	3.838	113.546	4.931	25.941	76.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.11	99.99
59	1D	-71.201	3.838	-138.951	4.931	23.471	76.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.26
59	1I	61.041	-2.507	205.210	-9.343	13.714	226.915	2.01	2.01	4.52	4.52	0.74	0.05	99.99
59	1J	-103.824	-2.507	-230.616	-9.343	11.244	226.914	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.05	0.64
59	1K	61.041	2.369	205.210	7.998	13.714	166.302	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.05	99.99
59	1L	-103.824	2.369	-230.616	7.998	11.244	166.304	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.05	0.47
59	1Q	22.249	-1.619	77.342	-4.851	9.854	125.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.04	0.62
59	1R	-65.033	-1.619	-102.747	-4.851	7.384	125.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.46
59	1S	22.249	1.481	77.342	3.506	9.854	64.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.04	0.32
59	1T	-65.033	1.481	-102.747	3.506	7.384	64.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.24
59	2	-29.016	0.028	-10.080	-0.775	65.680	36.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.34
59	7	-29.299	-0.040	-13.242	-0.849	40.031	38.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.20
59	8	-29.042	-0.040	-12.879	-0.845	40.030	38.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.20

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.31 cmq/mq passoy= 68 cm

60	1A	12.201	-0.037	70.571	-0.732	0.065	1.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
60	1B	-17.117	-0.037	-87.603	-0.732	0.070	1.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
60	1C	12.201	0.038	70.571	0.702	0.065	1.417	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
60	1D	-17.117	0.038	-87.603	0.702	0.070	1.417	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
60	1I	6.700	-0.028	105.105	-1.269	0.028	2.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.08	0.01
60	1J	-11.616	-0.028	-122.137	-1.269	0.033	2.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
60	1K	6.700	0.029	105.105	1.239	0.028	2.581	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.08	0.01
60	1L	-11.616	0.029	-122.137	1.239	0.033	2.581	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
60	1Q	3.121	-0.016	43.437	-0.482	0.021	1.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
60	1R	-8.037	-0.016	-60.469	-0.482	0.026	1.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
60	1S	3.121	0.017	43.437	0.452	0.021	0.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
60	1T	-8.037	0.017	-60.469	0.452	0.026	0.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
60	2	-6.519	0.010	-8.961	0.055	1.569	0.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
60	7	-5.377	0.006	-10.402	0.024	0.940	0.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
60	8	-5.376	0.006	-10.038	0.024	0.934	0.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

61	1A	13.669	-0.536	107.575	-0.803	2.265	5.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	0.03
61	1B	-20.030	-0.536	-129.655	-0.803	1.696	5.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
61	1C	13.669	0.587	107.575	1.320	2.263	4.479	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.16	0.02
61	1D	-20.030	0.587	-129.655	1.320	1.699	4.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
61	1I	7.704	-0.347	168.377	-1.398	1.417	7.258	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.09	99.99
61	1J	-14.065	-0.347	-190.457	-1.398	0.849	7.258	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.02
61	1K	7.704	0.397	168.377	1.916	1.415	2.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.09	99.99
61	1L	-14.065	0.397	-190.457	1.916	0.851	2.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.01
61	1Q	4.060	-0.213	67.089	-0.619	1.004	3.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
61	1R	-10.422	-0.213	-89.169	-0.619	0.437	3.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01

61	1S	4.060	0.263	67.089	1.136	1.003	6.760	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
61	1T	-10.422	0.263	-89.169	1.136	0.438	6.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
61	2	-8.130	0.059	-8.338	0.423	3.431	6.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
61	7	-6.863	0.050	-11.338	0.396	1.926	6.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
61	8	-6.890	0.049	-10.975	0.392	1.916	6.303	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2126 cm														
62	1A	34.209	-5.115	122.251	-5.942	20.947	143.552	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
62	1B	-77.052	-5.115	-147.678	-5.942	12.011	143.546	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.48
62	1C	34.209	5.024	122.251	4.601	20.915	82.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.10	99.99
62	1D	-77.052	5.024	-147.678	4.601	12.044	82.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.28
62	1I	62.543	-3.179	203.700	-8.961	14.191	223.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.06	99.99
62	1J	-105.386	-3.179	-229.127	-8.961	5.262	223.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.05	0.63
62	1K	62.543	3.088	203.700	7.621	14.166	162.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.70	0.06	99.99
62	1L	-105.386	3.088	-229.127	7.621	5.287	162.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.05	0.46
62	1Q	23.915	-2.012	78.995	-4.683	10.546	125.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.04	0.62
62	1R	-66.758	-2.012	-104.422	-4.683	1.627	125.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.46
62	1S	23.915	1.921	78.995	3.342	10.531	64.934	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.04	0.32
62	1T	-66.758	1.921	-104.422	3.342	1.642	64.936	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.03	0.24
62	2	-27.865	0.081	-5.675	-0.705	162.843	35.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.84
62	7	-28.630	0.023	-10.609	-0.806	100.011	37.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.51
62	8	-28.368	0.023	-10.246	-0.802	99.999	37.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.51
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.19 cmq/mq passoy= 69 cm														
63	1A	11.476	-0.034	53.030	-0.478	0.073	1.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
63	1B	-16.385	-0.034	-70.047	-0.478	0.061	1.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
63	1C	11.476	0.030	53.030	0.448	0.073	0.865	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
63	1D	-16.385	0.030	-70.047	0.448	0.061	0.865	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
63	1I	3.854	-0.026	99.450	-1.233	0.029	2.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
63	1J	-8.763	-0.026	-116.467	-1.233	0.018	2.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
63	1K	3.854	0.022	99.450	1.202	0.029	2.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
63	1L	-8.763	0.022	-116.467	1.202	0.018	2.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
63	1Q	2.298	-0.016	38.087	-0.415	0.027	1.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
63	1R	-7.207	-0.016	-55.104	-0.415	0.016	1.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
63	1S	2.298	0.012	38.087	0.384	0.027	0.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
63	1T	-7.207	0.012	-55.104	0.384	0.016	0.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
63	2	-6.640	0.007	-14.375	-0.018	0.097	0.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
63	7	-5.447	0.003	-13.643	-0.021	0.063	0.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
63	8	-5.446	0.003	-13.286	-0.020	0.062	0.134	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.26 cmq/mq passoy=2179 cm														
64	1A	12.864	-0.265	78.799	-0.474	1.651	4.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
64	1B	-19.219	-0.265	-100.835	-0.474	1.590	4.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.02
64	1C	12.864	0.308	78.799	0.991	1.651	5.750	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.16	0.03
64	1D	-19.219	0.308	-100.835	0.991	1.590	5.750	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
64	1I	4.509	-0.153	160.168	-1.324	0.703	7.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.06	99.99
64	1J	-10.864	-0.153	-182.205	-1.324	0.642	7.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
64	1K	4.509	0.196	160.168	1.841	0.703	2.808	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.06	99.99
64	1L	-10.864	0.196	-182.205	1.841	0.642	2.808	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
64	1Q	3.134	-0.107	58.565	-0.526	0.560	2.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
64	1R	-9.489	-0.107	-80.602	-0.526	0.500	2.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
64	1S	3.134	0.150	58.565	1.043	0.560	7.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
64	1T	-9.489	0.150	-80.602	1.043	0.500	7.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
64	2	-8.269	0.066	-16.800	0.364	0.840	6.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
64	7	-6.945	0.052	-16.405	0.360	0.516	6.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
64	8	-6.971	0.051	-16.042	0.356	0.519	6.521	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.26 cmq/mq passoy=2179 cm														
65	1A	18.917	-3.864	87.586	-5.440	23.827	112.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.10	0.56
65	1B	-61.690	-3.864	-112.962	-5.440	22.779	112.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.41
65	1C	18.917	3.727	87.586	4.097	23.827	51.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.10	0.26
65	1D	-61.690	3.727	-112.962	4.097	22.779	51.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.19
65	1I	58.014	-2.410	197.844	-8.945	9.370	221.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.04	99.99
65	1J	-100.786	-2.410	-223.219	-8.945	8.322	221.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.63
65	1K	58.014	2.274	197.844	7.603	9.370	160.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.04	99.99
65	1L	-100.786	2.274	-223.219	7.603	8.322	160.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.46
65	1Q	19.316	-1.567	69.659	-4.564	7.957	118.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.58
65	1R	-62.088	-1.567	-95.035	-4.564	6.910	118.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.45
65	1S	19.316	1.431	69.659	3.221	7.957	57.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.28
65	1T	-62.088	1.431	-95.035	3.221	6.910	57.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.22
65	2	-30.512	0.026	-16.106	-0.884	63.708	38.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.32
65	7	-30.197	-0.051	-16.847	-0.914	38.488	39.938	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.20
65	8	-29.940	-0.050	-16.484	-0.910	38.490	3							

66	8	-5.337	0.006	-9.103	0.035	1.107	0.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
67	1A	13.633	-0.486	115.848	-0.879	2.082	5.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
67	1B	-19.992	-0.486	-137.926	-0.879	1.888	5.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
67	1C	13.633	0.537	115.848	1.397	2.081	4.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.16	99.99
67	1D	-19.992	0.537	-137.926	1.397	1.889	4.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
67	1I	8.484	-0.373	169.388	-1.402	1.304	7.261	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.10	99.99
67	1J	-14.843	-0.373	-191.466	-1.402	1.110	7.261	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.02
67	1K	8.484	0.424	169.388	1.920	1.303	2.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.10	99.99
67	1L	-14.843	0.424	-191.466	1.920	1.111	2.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.01
67	1Q	4.232	-0.207	69.232	-0.637	0.835	3.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
67	1R	-10.591	-0.207	-91.310	-0.637	0.641	3.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
67	1S	4.232	0.258	69.232	1.155	0.834	6.752	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
67	1T	-10.591	0.258	-91.310	1.155	0.641	6.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
67	2	-8.084	0.065	-6.067	0.440	3.217	6.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
67	7	-6.836	0.053	-9.972	0.406	1.894	6.444	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
67	8	-6.862	0.053	-9.616	0.403	1.886	6.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2125 cm								
68	1A	37.420	-5.247	131.864	-6.513	17.684	148.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.10	99.99
68	1B	-80.263	-5.247	-157.293	-6.513	15.469	148.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.48
68	1C	37.420	5.161	131.864	5.174	17.668	87.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.10	99.99
68	1D	-80.263	5.161	-157.293	5.174	15.485	87.665	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.29
68	1I	63.071	-3.345	204.732	-8.976	11.393	223.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.06	99.99
68	1J	-105.914	-3.345	-230.160	-8.976	9.181	223.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.06	0.63
68	1K	63.071	3.259	204.732	7.637	11.380	162.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.06	99.99
68	1L	-105.914	3.259	-230.160	7.637	9.194	162.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.06	0.46
68	1Q	24.778	-2.079	81.451	-4.818	7.314	126.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.04	0.63
68	1R	-67.621	-2.079	-106.880	-4.818	5.108	126.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.47
68	1S	24.778	1.993	81.451	3.478	7.307	66.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.04	0.33
68	1T	-67.621	1.993	-106.880	3.478	5.115	66.005	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.24
68	2	-27.182	0.106	-3.196	-0.630	156.744	34.400	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.81
68	7	-28.222	0.039	-9.126	-0.761	94.579	37.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.49
68	8	-27.960	0.039	-8.763	-0.757	94.593	36.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.49
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.18 cmq/mq passoy= 69 cm								
69	1A	12.128	-0.040	85.994	-0.889	0.064	2.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
69	1B	-17.035	-0.040	-103.040	-0.889	0.073	2.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
69	1C	12.128	0.036	85.994	0.859	0.064	1.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.14	0.01
69	1D	-17.035	0.036	-103.040	0.859	0.073	1.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
69	1I	8.422	-0.034	108.323	-1.256	0.033	2.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
69	1J	-13.329	-0.034	-125.368	-1.256	0.043	2.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
69	1K	8.422	0.030	108.323	1.226	0.033	2.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
69	1L	-13.329	0.030	-125.368	1.226	0.043	2.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
69	1Q	3.503	-0.019	47.735	-0.515	0.020	1.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
69	1R	-8.411	-0.019	-64.781	-0.515	0.029	1.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
69	1S	3.503	0.015	47.735	0.485	0.020	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
69	1T	-8.411	0.015	-64.781	0.485	0.029	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
69	2	-6.323	0.005	-5.125	0.097	0.571	0.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
69	7	-5.255	-0.004	-8.101	0.049	0.340	0.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
69	8	-5.255	-0.003	-7.739	0.049	0.338	0.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.24 cmq/mq passoy=2309 cm								
70	1A	13.730	-0.257	133.346	-0.968	1.784	5.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.16	99.99
70	1B	-20.076	-0.257	-155.439	-0.968	1.844	5.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
70	1C	13.730	0.301	133.346	1.484	1.783	4.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.16	99.99
70	1D	-20.076	0.301	-155.439	1.484	1.845	4.865	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
70	1I	9.683	-0.223	173.121	-1.384	1.227	6.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.11	99.99
70	1J	-16.029	-0.223	-195.214	-1.384	1.287	6.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.02
70	1K	9.683	0.267	173.121	1.899	1.226	3.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.11	99.99
70	1L	-16.029	0.267	-195.214	1.899	1.288	3.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
70	1Q	4.535	-0.122	74.188	-0.654	0.680	2.938	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
70	1R	-10.881	-0.122	-96.281	-0.654	0.740	2.938	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
70	1S	4.535	0.166	74.188	1.169	0.679	6.951	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.03
70	1T	-10.881	0.166	-96.281	1.169	0.741	6.952	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
70	2	-7.973	0.056	4.846	0.463	1.344	6.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
70	7	-6.765	0.045	-7.924	0.420	0.789	6.335	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
70	8	-6.791	0.045	-7.561	0.416	0.790	6.258	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.24 cmq/mq passoy=2309 cm								
71	1A	42.656	-4.017	154.828	-8.107	24.235	169.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.10	99.99
71	1B	-85.430	-4.017	-180.275	-8.107	25.831	169.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.53
71	1C	42.656	3.888	154.828	6.761	24.207	109.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.10	99.99
71	1D	-85.430	3.888	-180.275	6.761	25.859	109.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.34
71	1I	62.703	-2.819	209.005	-9.6.6									

72	1A	11.868	-0.040	94.361	-1.001	0.055	2.275	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.01
72	1B	-16.774	-0.040	-111.406	-1.001	0.071	2.275	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
72	1C	11.868	0.036	94.361	0.971	0.055	1.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.01
72	1D	-16.774	0.036	-111.406	0.971	0.071	1.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
72	1I	9.579	-0.036	108.155	-1.223	0.035	2.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.11	0.01
72	1J	-14.485	-0.036	-125.199	-1.223	0.050	2.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
72	1K	9.579	0.032	108.155	1.193	0.035	2.467	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.11	0.01
72	1L	-14.485	0.032	-125.199	1.193	0.050	2.467	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
72	1Q	3.710	-0.020	49.627	-0.534	0.016	1.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
72	1R	-8.616	-0.020	-66.671	-0.534	0.031	1.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
72	1S	3.710	0.016	49.627	0.503	0.016	1.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
72	1T	-8.616	0.016	-66.671	0.503	0.031	1.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
72	2	-6.135	-0.005	4.437	0.129	0.671	0.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
72	7	-5.143	-0.004	-6.340	0.068	0.399	0.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
72	8	-5.143	-0.004	-5.977	0.068	0.396	0.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

73	1A	13.396	-0.252	146.712	-1.096	1.561	5.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.15	99.99
73	1B	-19.738	-0.252	-168.816	-1.096	1.721	5.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.02
73	1C	13.396	0.295	146.712	1.612	1.561	4.303	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.15	99.99
73	1D	-19.738	0.295	-168.816	1.612	1.721	4.303	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
73	1I	10.937	-0.225	170.844	-1.351	1.276	6.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.12	99.99
73	1J	-17.280	-0.225	-192.948	-1.351	1.436	6.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.02
73	1K	10.937	0.268	170.844	1.867	1.276	3.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.12	99.99
73	1L	-17.280	0.268	-192.948	1.867	1.436	3.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
73	1Q	4.747	-0.121	76.743	-0.676	0.613	3.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
73	1R	-11.090	-0.121	-98.846	-0.676	0.772	3.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
73	1S	4.747	0.164	76.743	1.192	0.613	6.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.06	0.03
73	1T	-11.090	0.164	-98.846	1.192	0.772	6.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
73	2	-7.737	0.043	8.724	0.497	1.238	5.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
73	7	-6.624	0.037	-5.242	0.439	0.699	6.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
73	8	-6.650	0.037	-4.879	0.436	0.700	6.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.24 cmq/mq passoy=2350 cm

74	1A	49.182	-3.796	172.571	-8.643	22.321	188.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.64	0.10	99.99
74	1B	-91.973	-3.796	-198.070	-8.643	24.840	188.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.57
74	1C	49.182	3.664	172.571	7.295	22.321	127.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.61	0.10	99.99
74	1D	-91.973	3.664	-198.070	7.295	24.840	127.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.09	0.38
74	1I	61.346	-3.071	204.813	-9.607	17.023	221.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.74	0.08	99.99
74	1J	-104.137	-3.071	-230.312	-9.607	19.541	221.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.07	0.62
74	1K	61.346	2.938	204.813	8.260	17.023	160.419	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.08	99.99
74	1L	-104.137	2.938	-230.312	8.260	19.541	160.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.07	0.45
74	1Q	27.062	-1.703	90.844	-5.459	8.433	135.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.04	0.67
74	1R	-69.854	-1.703	-116.343	-5.459	10.952	135.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
74	1S	27.062	1.570	90.844	4.112	8.433	74.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.37
74	1T	-69.854	1.570	-116.343	4.112	10.952	74.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.27
74	2	-24.729	0.069	9.725	-0.458	51.873	31.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.27
74	7	-26.724	-0.013	-3.625	-0.660	30.447	35.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.17
74	8	-26.467	-0.013	-3.257	-0.656	30.458	35.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.17

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.10 cmq/mq passoy= 69 cm

75	1A	11.329	-0.039	100.851	-1.096	0.050	2.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
75	1B	-16.235	-0.039	-117.909	-1.096	0.068	2.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
75	1C	11.329	0.035	100.851	1.065	0.050	2.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
75	1D	-16.235	0.035	-117.909	1.065	0.068	2.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
75	1I	10.568	-0.038	105.383	-1.169	0.039	2.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
75	1J	-15.474	-0.038	-122.441	-1.169	0.057	2.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
75	1K	10.568	0.034	105.383	1.138	0.039	2.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
75	1L	-15.474	0.034	-122.441	1.138	0.057	2.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
75	1Q	3.813	-0.020	50.481	-0.543	0.015	1.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
75	1R	-8.719	-0.020	-67.539	-0.543	0.033	1.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
75	1S	3.813	0.016	50.481	0.512	0.015	1.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
75	1T	-8.719	0.016	-67.539	0.512	0.033	1.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
75	2	-5.897	-0.006	6.593	0.158	0.724	0.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
75	7	-5.000	-0.005	-4.663	0.085	0.429	0.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
75	8	-5.000	-0.005	-4.302	0.086	0.427	0.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

76	1A	12.862	-0.259	157.825	-1.209	1.503	6.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	99.99
76	1B	-19.200	-0.259	-179.941	-1.209	1.608	6.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.02
76	1C	12.862	0.302	157.825	1.725	1.503	3.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	99.99
76	1D	-19.200	0.302	-179.941	1.725	1.608	3.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
76	1I	12.035	-0.242	165.861	-1.296	1.473	6.318	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.14	99.99
76	1J	-18.374	-0.242	-187.977	-1.296	1.578	6.318	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.02
76	1K	12.035	0.285	165.861	1.812	1.473	3.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.14	99.99
76	1L	-18.374	0.285	-187.977	1.812	1.578	3.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
76	1Q	4.878	-0.126	78.154	-0.689	0.660	3.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.02
76	1R	-11.217	-0.126	-100.269	-0.689	0.765	3.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
76	1S	4.878	0.169	78.154	1.205	0.660	6.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.07	0.03
76	1T	-11.217	0.169	-100.269	1.205	0.765	6.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
76	2	-7.473	0.026	12.142	0.527	1.158	5.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
76	7	-6.466	0.027	-2.788	0.458	0.666	5.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
76	8	-6.492	0.027	-2.424	0.454	0.667	5.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.23 cmq/mq passoy=2442 cm

77	1A	54.569	-3.549	186.649	-9.050	21.196	203.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.68	0.10	99.99
77	1B	-97.348	-3.549	-212.201	-9.050	22.359	203.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.59
77	1C	54.569	3.412	186.649	7.706	21.196	143.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.66	0.10	99.99
77	1D	-97.348	3.412	-212.201	7.706	22.359	143.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.09	0.42
77	1I	58.189	-3.331	197.551	-9.389	19.264	213.606	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.09	99.99

77	1J	-100.967	-3.331	-223.103	-9.389	20.427	213.606	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.08	0.61
77	1K	58.189	3.194	197.551	8.045	19.264	153.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.09	99.99
77	1L	-100.967	3.194	-223.103	8.045	20.427	153.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.08	0.44
77	1Q	27.579	-1.707	92.401	-5.500	9.037	137.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.04	0.68
77	1R	-70.358	-1.707	-117.953	-5.500	10.201	137.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
77	1S	27.579	1.571	92.401	4.156	9.037	76.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.38
77	1T	-70.358	1.571	-117.953	4.156	10.201	76.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.27
77	2	-23.345	0.056	14.011	-0.382	45.671	29.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.24
77	7	-25.893	-0.021	1.150	-0.614	27.093	34.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.17
77	8	-25.636	-0.020	1.518	-0.610	27.095	34.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.17

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.83 cmq/mq passoy= 72 cm

78	1A	10.597	-0.039	105.324	-1.171	0.048	2.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
78	1B	-15.501	-0.039	-122.381	-1.171	0.068	2.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
78	1C	10.597	0.034	105.324	1.140	0.048	2.352	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
78	1D	-15.501	0.034	-122.381	1.140	0.068	2.352	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
78	1I	11.295	-0.040	100.547	-1.096	0.049	2.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
78	1J	-16.199	-0.040	-117.603	-1.096	0.069	2.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
78	1K	11.295	0.036	100.547	1.065	0.049	2.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
78	1L	-16.199	0.036	-117.603	1.065	0.069	2.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
78	1Q	3.813	-0.021	50.397	-0.543	0.016	1.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
78	1R	-8.717	-0.021	-67.454	-0.543	0.036	1.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
78	1S	3.813	0.016	50.397	0.512	0.016	1.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
78	1T	-8.717	0.016	-67.454	0.512	0.036	1.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
78	2	-5.620	-0.006	8.420	0.185	0.726	0.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
78	7	-4.835	-0.005	-3.119	0.101	0.429	0.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
78	8	-4.834	-0.005	-2.757	0.102	0.427	0.081	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

79	1A	12.071	-0.269	166.601	-1.298	1.575	6.284	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.14	99.99
79	1B	-18.408	-0.269	-188.728	-1.298	1.512	6.284	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.02
79	1C	12.071	0.312	166.601	1.814	1.575	3.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.14	99.99
79	1D	-18.408	0.312	-188.728	1.814	1.512	3.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
79	1I	12.854	-0.267	158.075	-1.216	1.809	5.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	99.99
79	1J	-19.191	-0.267	-180.202	-1.216	1.745	5.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.02
79	1K	12.854	0.310	158.075	1.731	1.809	4.021	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	99.99
79	1L	-19.191	0.310	-180.202	1.731	1.745	4.021	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
79	1Q	4.884	-0.135	78.378	-0.691	0.800	3.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.02
79	1R	-11.222	-0.135	-100.506	-0.691	0.736	3.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.01
79	1S	4.884	0.178	78.378	1.207	0.800	6.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.07	0.03
79	1T	-11.222	0.178	-100.506	1.207	0.736	6.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.03
79	2	-7.175	0.010	15.180	0.552	1.125	5.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
79	7	-6.287	0.017	2.751	0.473	0.693	5.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
79	8	-6.313	0.017	3.115	0.469	0.692	5.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.23 cmq/mq passoy=2455 cm

80	1A	58.521	-3.306	198.666	-9.288	21.043	214.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.09	99.99
80	1B	-101.301	-3.306	-224.235	-9.288	18.913	214.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.08	0.61
80	1C	58.521	3.164	198.666	7.944	21.043	154.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.70	0.09	99.99
80	1D	-101.301	3.164	-224.235	7.944	18.913	154.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.08	0.44
80	1I	54.166	-3.658	186.244	-9.044	22.896	202.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.68	0.10	99.99
80	1J	-96.947	-3.658	-211.813	-9.044	20.766	202.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.59
80	1K	54.166	3.516	186.244	7.700	22.896	141.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.66	0.10	99.99
80	1L	-96.947	3.516	-211.813	7.700	20.766	141.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.09	0.41
80	1Q	27.561	-1.733	92.559	-5.475	10.745	137.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.04	0.68
80	1R	-70.342	-1.733	-118.128	-5.475	8.615	137.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
80	1S	27.561	1.591	92.559	4.131	10.745	76.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.38
80	1T	-70.342	1.591	-118.128	4.131	8.615	76.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.27
80	2	-22.063	0.032	17.819	-0.310	40.747	28.385	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.22
80	7	-25.134	-0.029	3.432	-0.569	25.013	33.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.17
80	8	-24.871	-0.029	3.800	-0.565	25.005	33.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.16

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.88 cmq/mq passoy= 71 cm

81	1A	10.050	-0.036	104.538	-1.211	0.028	2.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
81	1B	-14.964	-0.036	-121.610	-1.211	0.134	2.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
81	1C	10.050	0.038	104.538	1.181	0.029	2.446	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.12	0.01
81	1D	-14.964	0.038	-121.610	1.181	0.134	2.446	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
81	1I	11.770	-0.042	92.850	-1.037	0.023	2.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.01
81	1J	-16.684	-0.042	-109.921	-1.037	0.139	2.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
81	1K	11.770	0.044	92.850	1.007	0.023	2.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.01
81	1L	-16.684	0.044	-109.921	1.007	0.140	2.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
81	1Q	3.793	-0.019	48.436	-0.539	0.056	1.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
81	1R	-8.708	-0.019	-65.508	-0.539	0.106	1.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
81	1S	3.793	0.021	48.436	0.509	0.056	1.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
81	1T	-8.708	0.021	-65.508	0.509	0.106	1.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
81	2	-5.438	-0.003	9.512	0.201	6.317	0.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
81	7	-4.728	0.002	-2.160	0.111	3.737	0.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
81	8	-4.727	0.002	-1.799	0.112	3.713	0.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

82	1A	11.217	-0.682	164.025	-1.390	3.193	7.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.13	99.99
82	1B	-17.563	-0.682	-186.162	-1.390	0.383	7.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.02
82	1C	11.217	0.735	164.025	1.907	3.192	2.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.13	99.99
82	1D	-17.563	0.735	-186.162	1.907	0.385	2.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.01
82	1I	13.091	-0.779	143.442	-1.200	3.491	6.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.15	99.99
82	1J	-19.437	-0.779	-165.579	-1.200	0.680	6.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.02
82	1K	13.091	0.832	143.442	1.717	3.489	3.273	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.15	99.99
82	1L	-19.437	0.832	-165.579	1.717	0.682	3.273	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.01
82	1Q	4.740	-0.345	74.405	-0.708	2.300	3.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
82	1R	-11.086	-0.345	-96.542	-0.708	0.509	3.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01

82	1S	4.740	0.398	74.405	1.226	2.300	6.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.03
82	1T	-11.086	0.398	-96.542	1.226	0.508	6.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
82	2	-6.945	0.011	16.909	0.568	7.688	5.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
82	7	-6.154	0.021	3.788	0.483	3.859	5.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
82	8	-6.179	0.021	4.152	0.479	3.880	5.771	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2101 cm														
83	1A	60.517	-4.779	195.046	-8.382	26.961	217.701	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.08	99.99
83	1B	-103.369	-4.779	-220.611	-8.382	8.551	217.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.07	0.62
83	1C	60.517	4.693	195.046	7.044	26.947	156.965	2.01	2.01	4.52	4.52	0.67	0.08	99.99
83	1D	-103.369	4.693	-220.611	7.044	8.537	156.966	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.07	0.45
83	1I	51.054	-5.927	167.482	-7.505	29.780	190.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.60	0.09	99.99
83	1J	-93.906	-5.927	-193.047	-7.505	5.736	190.811	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.09	0.58
83	1K	51.054	5.841	167.482	6.167	29.763	130.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.09	99.99
83	1L	-93.906	5.841	-193.047	6.167	5.719	130.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.09	0.39
83	1Q	27.329	-2.567	87.394	-4.906	22.712	135.410	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.04	0.67
83	1R	-70.180	-2.567	-112.959	-4.906	12.795	135.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
83	1S	27.329	2.481	87.394	3.568	22.704	74.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.04	0.37
83	1T	-70.180	2.481	-112.959	3.568	12.787	74.675	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.27
83	2	-21.267	0.060	19.927	-0.278	156.321	27.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.83
83	7	-24.682	0.011	4.694	-0.547	103.201	33.355	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.54
83	8	-24.424	0.011	5.062	-0.543	103.080	32.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.54
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.98 cmq/mq passoy= 70 cm														
84	1A	9.439	-0.036	106.841	-1.233	0.032	2.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.11	0.01
84	1B	-14.350	-0.036	-123.913	-1.233	0.080	2.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
84	1C	9.439	0.035	106.841	1.203	0.032	2.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.11	0.01
84	1D	-14.350	0.035	-123.913	1.203	0.080	2.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
84	1I	11.939	-0.037	90.861	-0.985	0.042	2.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.14	0.01
84	1J	-16.850	-0.037	-107.933	-0.985	0.090	2.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
84	1K	11.939	0.036	90.861	0.954	0.042	1.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.14	0.01
84	1L	-16.850	0.036	-107.933	0.954	0.091	1.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
84	1Q	3.692	-0.018	48.509	-0.532	0.004	1.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
84	1R	-8.603	-0.018	-65.580	-0.532	0.052	1.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
84	1S	3.692	0.018	48.509	0.502	0.004	1.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
84	1T	-8.603	0.018	-65.580	0.502	0.052	1.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
84	2	-5.264	-0.005	10.165	0.211	1.505	0.291	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
84	7	-4.623	-0.003	-1.495	0.117	0.888	0.111	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
84	8	-4.622	-0.003	1.421	0.118	0.882	0.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2250 cm														
85	1A	10.721	-0.330	168.882	-1.369	1.747	6.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.12	99.99
85	1B	-17.060	-0.330	-191.006	-1.369	1.183	6.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.02
85	1C	10.721	0.381	168.882	1.886	1.746	3.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.12	99.99
85	1D	-17.060	0.381	-191.006	1.886	1.185	3.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
85	1I	13.514	-0.459	141.238	-1.091	2.097	6.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.16	99.99
85	1J	-19.853	-0.459	-163.362	-1.091	1.533	6.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
85	1K	13.514	0.510	141.238	1.608	2.095	3.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.16	99.99
85	1L	-19.853	0.510	-163.362	1.608	1.535	3.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
85	1Q	4.730	-0.191	75.021	-0.679	1.041	3.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
85	1R	-11.069	-0.191	-97.145	-0.679	0.478	3.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
85	1S	4.730	0.242	75.021	1.195	1.040	6.713	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.03
85	1T	-11.069	0.242	-97.145	1.195	0.479	6.714	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
85	2	-6.795	0.010	17.995	0.580	0.328	5.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
85	7	-6.062	0.020	4.440	0.490	0.349	5.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
85	8	-6.087	0.020	4.804	0.486	0.343	5.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2250 cm														
86	1A	61.466	-3.459	201.502	-9.053	17.348	216.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.08	99.99
86	1B	-104.265	-3.459	-227.039	-9.053	10.201	216.712	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.07	0.61
86	1C	61.466	3.365	201.502	7.714	17.324	155.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.70	0.08	99.99
86	1D	-104.265	3.365	-227.039	7.714	10.225	155.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.07	0.44
86	1I	48.879	-4.246	164.967	-7.735	21.963	182.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.60	0.10	99.99
86	1J	-91.678	-4.246	-190.505	-7.735	14.810	182.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.09	0.56
86	1K	48.879	4.152	164.967	6.396	21.934	122.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.10	99.99
86	1L	-91.678	4.152	-190.505	6.396	14.840	122.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.09	0.37
86	1Q	27.060	-1.878	88.310	-5.116	11.032	133.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.04	0.66
86	1R	-69.859	-1.878	-113.848	-5.116	3.895	133.291	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.48
86	1S	27.060	1.784	88.310	3.777	11.018	72.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.04	0.36
86	1T	-69.859	1.784	-113.848	3.777	3.909	72.534	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.26
86	2	-20.779	0.045	21.216	-0.226	55.561	27.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.30
86	7	-24.377	-0.008	5.480	-0.517	35.233	33.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.18
86	8	-24.114	-0.008	5.846	-0.513	35.203	32.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.18
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.94 cmq/mq passoy= 71 cm														
87	1A	8.440	-0.036	108.968	-1.262	0.040	2.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
87	1B	-13.344	-0.036	-126.039	-1.262	0.065	2.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
87	1C	8.440	0.032	108.968	1.231	0.040	2.548	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
87	1D	-13.344	0.032	-126.039	1.231	0.065	2.548	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
87	1I	12.139	-0.039	86.051	-0.893	0.062	2.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
87	1J	-17.043	-0.039	-103.122	-0.893	0.088	2.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
87	1K	12.139	0.035	86.051	0.862	0.062	1.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.14	0.01
87	1L	-17.043	0.035	-103.122	0.862	0.088	1.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.0

87	8	-4.450	-0.006	1.947	0.127	0.336	0.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
88	1A	9.621	-0.218	173.088	-1.388	1.303	6.664	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.11	99.99
88	1B	-15.951	-0.218	-195.225	-1.388	1.207	6.664	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.02
88	1C	9.621	0.265	173.088	1.903	1.302	3.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.11	99.99
88	1D	-15.951	0.265	-195.225	1.903	1.207	3.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
88	1I	13.745	-0.318	133.288	-0.975	1.758	5.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.16	99.99
88	1J	-20.075	-0.318	-155.426	-0.975	1.661	5.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
88	1K	13.745	0.365	133.288	1.491	1.757	4.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.16	99.99
88	1L	-20.075	0.365	-155.426	1.491	1.663	4.546	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.01
88	1Q	4.527	-0.134	74.153	-0.657	0.733	3.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
88	1R	-10.857	-0.134	-96.291	-0.657	0.637	3.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
88	1S	4.527	0.181	74.153	1.172	0.733	6.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.03
88	1T	-10.857	0.181	-96.291	1.172	0.638	6.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
88	2	-6.492	-0.010	19.565	0.595	0.948	5.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
88	7	-5.878	0.012	5.380	0.498	0.595	5.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
88	8	-5.903	0.011	5.744	0.494	0.593	5.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 0.24 cmq/mq		passoy=2316 cm				
89	1A	62.223	-2.828	208.568	-9.663	17.334	224.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.07	99.99
89	1B	-104.973	-2.828	-234.096	-9.663	16.317	224.680	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.07	0.63
89	1C	62.223	2.709	208.568	8.321	17.312	163.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.07	99.99
89	1D	-104.973	2.709	-234.096	8.321	16.340	163.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.07	0.46
89	1I	43.977	-3.720	155.273	-7.913	24.929	176.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.10	99.99
89	1J	-86.727	-3.720	-180.801	-7.913	23.906	176.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.55
89	1K	43.977	3.601	155.273	6.570	24.901	115.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.10	99.99
89	1L	-86.727	3.601	-180.801	6.570	23.934	115.735	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.10	0.36
89	1Q	26.072	-1.626	87.707	-5.300	10.035	133.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.04	0.66
89	1R	-68.822	-1.626	-113.235	-5.300	9.027	133.607	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.48
89	1S	26.072	1.506	87.707	3.957	10.022	72.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.04	0.36
89	1T	-68.822	1.506	-113.235	3.957	9.040	72.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.26
89	2	-20.022	0.015	23.301	-0.178	27.713	26.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.15
89	7	-23.907	-0.028	6.733	-0.490	16.901	32.505	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.16
89	8	-23.650	-0.028	7.100	-0.486	16.894	32.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.16
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 8.23 cmq/mq		passoy= 68 cm				
90	1A	7.047	-0.034	107.982	-1.277	0.034	2.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.08	0.01
90	1B	-11.949	-0.034	-125.063	-1.277	0.058	2.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
90	1C	7.047	0.030	107.982	1.246	0.034	2.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.08	0.01
90	1D	-11.949	0.030	-125.063	1.246	0.058	2.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
90	1I	12.115	-0.039	76.444	-0.770	0.072	1.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
90	1J	-17.016	-0.039	-93.525	-0.770	0.097	1.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
90	1K	12.115	0.035	76.444	0.738	0.072	1.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.14	0.01
90	1L	-17.016	0.035	-93.525	0.738	0.097	1.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
90	1Q	3.181	-0.019	45.440	-0.493	0.018	1.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
90	1R	-8.082	-0.019	-62.520	-0.493	0.043	1.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
90	1S	3.181	0.015	45.440	0.461	0.018	0.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
90	1T	-8.082	0.015	-62.520	0.461	0.043	0.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
90	2	-4.625	-0.008	11.772	0.240	0.440	0.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
90	7	-4.238	-0.006	2.022	0.134	0.256	0.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
90	8	-4.237	-0.006	2.383	0.135	0.255	0.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
91	1A	7.996	-0.199	171.640	-1.390	0.993	6.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.09	99.99
91	1B	-14.328	-0.199	-193.777	-1.390	1.044	6.880	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.02
91	1C	7.996	0.246	171.640	1.905	0.994	3.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.09	99.99
91	1D	-14.328	0.246	-193.777	1.905	1.043	3.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
91	1I	13.585	-0.308	116.759	-0.825	1.626	5.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
91	1J	-19.917	-0.308	-138.897	-0.825	1.678	5.005	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
91	1K	13.585	0.355	116.759	1.340	1.628	4.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.16	99.99
91	1L	-19.917	0.355	-138.897	1.340	1.677	4.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
91	1Q	4.113	-0.127	70.002	-0.623	0.591	2.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
91	1R	-10.445	-0.127	-92.140	-0.623	0.642	2.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
91	1S	4.113	0.174	70.002	1.138	0.592	6.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
91	1T	-10.445	0.174	-92.140	1.138	0.641	6.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
91	2	-6.097	-0.020	20.911	0.608	0.692	4.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
91	7	-5.644	0.005	6.189	0.506	0.404	5.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
91	8	-5.668	0.005	6.551	0.503	0.401	5.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq		passoy=2243 cm				
92	1A	62.218	-2.463	209.114	-9.610	13.992	226.928	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.06	99.99
92	1B	-104.975	-2.463	-234.679	-9.610	15.178	226.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.06	0.63
92	1C	62.218	2.346	209.114	8.268	14.025	166.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.06	99.99
92	1D	-104.975	2.346	-234.679	8.268	15.145	166.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.06	

93	1A	5.547	-0.031	104.541	-1.270	0.033	2.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
93	1B	-10.451	-0.031	-121.624	-1.270	0.055	2.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
93	1C	5.547	0.027	104.541	1.238	0.033	2.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
93	1D	-10.451	0.027	-121.624	1.238	0.055	2.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
93	1I	11.946	-0.039	65.237	-0.632	0.087	1.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
93	1J	-16.850	-0.039	-82.321	-0.632	0.108	1.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
93	1K	11.946	0.035	65.237	0.600	0.087	1.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
93	1L	-16.850	0.035	-82.321	0.600	0.108	1.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
93	1Q	2.796	-0.019	42.121	-0.459	0.023	1.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
93	1R	-7.700	-0.019	-59.204	-0.459	0.044	1.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
93	1S	2.796	0.015	42.121	0.428	0.023	0.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
93	1T	-7.700	0.015	-59.204	0.428	0.044	0.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
93	2	-4.252	-0.008	12.092	0.250	0.272	0.355	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
93	7	-4.014	-0.006	2.212	0.140	0.155	0.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
93	8	-4.013	-0.006	2.572	0.141	0.155	0.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
94	1A	6.340	-0.197	167.867	-1.370	0.744	7.032	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.08	99.99
94	1B	-12.674	-0.197	-190.003	-1.370	0.884	7.032	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.02
94	1C	6.340	0.243	167.867	1.885	0.744	2.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.08	99.99
94	1D	-12.674	0.243	-190.003	1.885	0.885	2.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
94	1I	13.379	-0.297	98.879	-0.658	1.537	4.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.16	0.02
94	1J	-19.712	-0.297	-121.016	-0.658	1.677	4.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
94	1K	13.379	0.344	98.879	1.173	1.537	5.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.16	0.03
94	1L	-19.712	0.344	-121.016	1.173	1.678	5.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
94	1Q	3.685	-0.124	65.008	-0.579	0.491	2.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
94	1R	-10.018	-0.124	-87.145	-0.579	0.630	2.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
94	1S	3.685	0.171	65.008	1.095	0.490	6.971	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.03
94	1T	-10.018	0.171	-87.145	1.095	0.631	6.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
94	2	-5.706	-0.026	21.630	0.616	0.402	4.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
94	7	-5.409	-0.003	6.623	0.511	0.207	5.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
94	8	-5.434	-0.004	6.985	0.508	0.205	5.549	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.26 cmq/mq passoy=2194 cm								
95	1A	60.949	-2.387	205.168	-9.337	10.908	225.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.74	0.05	99.99
95	1B	-103.696	-2.387	-230.734	-9.337	13.057	225.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.04	0.64
95	1C	60.949	2.265	205.168	7.995	10.887	165.332	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.05	99.99
95	1D	-103.696	2.265	-230.734	7.995	13.078	165.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.04	0.47
95	1I	27.972	-3.738	111.303	-6.448	22.624	133.793	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.10	99.99
95	1J	-70.719	-3.738	-136.869	-6.448	24.766	133.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.46
95	1K	27.972	3.616	111.303	5.106	22.596	73.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.10	99.99
95	1L	-70.719	3.616	-136.869	5.106	24.794	73.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.25
95	1Q	22.087	-1.526	76.768	-4.887	7.183	124.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.04	0.61
95	1R	-64.834	-1.526	-102.334	-4.887	9.340	124.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.46
95	1S	22.087	1.405	76.768	3.545	7.170	63.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.04	0.31
95	1T	-64.834	1.405	-102.334	3.545	9.353	63.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.24
95	2	-18.608	-0.013	26.414	-0.122	11.560	25.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.13
95	7	-23.059	-0.043	8.598	-0.457	6.378	31.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.16
95	8	-22.801	-0.043	8.960	-0.453	6.376	31.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.16

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.28 cmq/mq passoy= 68 cm								
96	1A	3.880	-0.028	99.383	-1.240	0.030	2.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
96	1B	-8.784	-0.028	-116.466	-1.240	0.047	2.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
96	1C	3.880	0.024	99.383	1.209	0.030	2.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
96	1D	-8.784	0.024	-116.466	1.209	0.047	2.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
96	1I	11.470	-0.037	52.789	-0.482	0.093	1.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
96	1J	-16.374	-0.037	-69.872	-0.482	0.110	1.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
96	1K	11.470	0.034	52.789	0.451	0.093	0.876	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
96	1L	-16.374	0.034	-69.872	0.451	0.110	0.876	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
96	1Q	2.302	-0.017	38.058	-0.418	0.025	1.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
96	1R	-7.206	-0.017	-55.141	-0.418	0.042	1.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
96	1S	2.302	0.014	38.058	0.387	0.025	0.827	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
96	1T	-7.206	0.014	-55.141	0.387	0.042	0.827	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
96	2	-3.869	-0.008	11.993	0.254	0.083	0.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
96	7	-3.784	-0.006	2.150	0.142	0.044	0.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
96	8	-3.784	-0.006	2.511	0.143	0.044	0.149	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
97	1A	4.448	-0.186	160.861	-1.326	0.591	7.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.06	99.99
97	1B	-10.782	-0.186	-182.998	-1.326	0.662	7.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
97	1C	4.448	0.232	160.861	1.841	0.591	2.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.06	99.99
97	1D	-10.782	0.232	-182.998	1.841	0.662	2.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
97	1I	12.826	-0.277	79.027	-0.478	1.532	4.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
97	1J	-19.161	-0.277	-101.164	-0.478	1.602	4.229	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.02
97	1K	12.826	0.323	79.027	0.993	1.531	5.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.16	0.03
97	1L	-19.161	0.323	-101.164	0.993	1.603	5.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
97	1Q	3.120	-0.117	58.811	-0.528	0.473	2.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
97	1R	-9.455	-0.117	-80.948	-0.528	0.543	2.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
97	1S	3.120	0.163	58.811	1.043	0.472	7.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
97	1T	-9.455	0.163	-80.948	1.043	0.544	7.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
97	2	-5.309	-0.029	21.732	0.620	0.132	4.856	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
97	7	-5.172	-0.005	6.684	0.513	0.064	5.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
97	8	-5.196	-0.005	7.045	0.510	0.061	5.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy=	0.26 cmq/mq	passoy=2159 cm					
98	1A	57.929	-2.354	197.512	-8.887	8.089	222.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.04	99.99
98	1B	-100.686	-2.354	-223.092	-8.887	9.143	222.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.63
98	1C	57.929	2.229	197.512	7.549	8.060	161.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.04	99.99
98	1D	-100.686	2.229	-223.092	7.549	9.172	161.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.46
98	1E	18.572	-3.721	86.669	-5.469	22.032	111.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.10	0.55

98	1J	-61.329	-3.721	-112.248	-5.469	23.075	111.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.40
98	1K	18.572	3.597	86.669	4.132	21.992	50.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.10	0.25
98	1L	-61.329	3.597	-112.248	4.132	23.114	50.551	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.18
98	1Q	19.219	-1.516	69.313	-4.554	6.677	117.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.58
98	1R	-61.976	-1.516	-94.893	-4.554	7.742	117.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.44
98	1S	19.219	1.391	69.313	3.216	6.659	57.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.28
98	1T	-61.976	1.391	-94.893	3.216	7.760	57.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.22
98	2	-18.212	-0.016	26.880	-0.108	3.864	24.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.12
98	7	-22.820	-0.045	8.880	-0.447	2.055	31.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.16
98	8	-22.561	-0.045	9.243	-0.444	2.046	31.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.15

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.14 cmq/mq passoy= 69 cm

99	1A	3.876	-0.028	99.384	-1.240	0.033	2.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
99	1B	-8.780	-0.028	-116.466	-1.240	0.043	2.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
99	1C	3.876	0.024	99.384	1.209	0.033	2.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
99	1D	-8.780	0.024	-116.466	1.209	0.043	2.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
99	1I	11.463	-0.037	52.797	-0.482	0.096	1.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
99	1J	-16.367	-0.037	-69.878	-0.482	0.106	1.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
99	1K	11.463	0.034	52.797	0.451	0.096	0.876	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
99	1L	-16.367	0.034	-69.878	0.451	0.106	0.876	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
99	1Q	2.299	-0.017	38.060	-0.418	0.028	1.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
99	1R	-7.203	-0.017	-55.141	-0.418	0.038	1.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
99	1S	2.299	0.014	38.060	0.387	0.028	0.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
99	1T	-7.203	0.014	-55.141	0.387	0.038	0.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
99	2	-3.867	-0.008	11.983	0.254	0.110	0.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
99	7	-3.784	-0.006	2.149	0.143	0.070	0.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
99	8	-3.784	-0.006	2.509	0.143	0.069	0.149	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

100	1A	4.438	-0.186	160.857	-1.326	0.671	7.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.06	99.99
100	1B	-10.777	-0.186	-182.996	-1.326	0.582	7.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
100	1C	4.438	0.232	160.857	1.841	0.670	2.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.06	99.99
100	1D	-10.777	0.232	-182.996	1.841	0.583	2.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
100	1I	12.815	-0.277	79.032	-0.478	1.611	4.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
100	1J	-19.154	-0.277	-101.172	-0.478	1.522	4.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.02
100	1K	12.815	0.323	79.032	0.993	1.610	5.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.16	0.03
100	1L	-19.154	0.323	-101.172	0.993	1.523	5.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
100	1Q	3.114	-0.117	58.810	-0.528	0.552	2.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
100	1R	-9.453	-0.117	-80.949	-0.528	0.463	2.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
100	1S	3.114	0.164	58.810	1.043	0.551	7.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
100	1T	-9.453	0.164	-80.949	1.043	0.464	7.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
100	2	-5.296	-0.028	21.714	0.620	0.124	4.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
100	7	-5.162	-0.004	6.672	0.513	0.048	5.603	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
100	8	-5.187	-0.005	7.034	0.510	0.051	5.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.26 cmq/mq passoy=2159 cm

101	1A	57.914	-2.354	197.510	-8.887	9.305	222.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.04	99.99
101	1B	-100.679	-2.354	-223.086	-8.887	7.894	222.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.63
101	1C	57.914	2.229	197.510	7.549	9.286	161.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.04	99.99
101	1D	-100.679	2.229	-223.086	7.549	7.913	161.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.46
101	1I	18.546	-3.721	86.674	-5.470	23.261	111.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.18	0.10	0.55
101	1J	-61.311	-3.721	-112.250	-5.470	21.843	111.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.40
101	1K	18.546	3.597	86.674	4.132	23.235	50.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.10	0.25
101	1L	-61.311	3.597	-112.250	4.132	21.870	50.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.18
101	1Q	19.208	-1.516	69.316	-4.554	7.911	117.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.58
101	1R	-61.973	-1.516	-94.893	-4.554	6.508	117.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.44
101	1S	19.208	1.391	69.316	3.216	7.899	57.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.28
101	1T	-61.973	1.391	-94.893	3.216	6.520	57.352	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.22
101	2	-18.179	-0.017	26.850	-0.108	3.611	24.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.12
101	7	-22.792	-0.046	8.858	-0.448	1.769	31.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.16
101	8	-22.536	-0.045	9.216	-0.444	1.790	31.217	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.15

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.14 cmq/mq passoy= 69 cm

102	1A	5.535	-0.031	104.521	-1.269	0.042	2.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
102	1B	-10.437	-0.031	-121.601	-1.269	0.045	2.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
102	1C	5.535	0.028	104.521	1.238	0.042	2.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
102	1D	-10.437	0.028	-121.601	1.238	0.045	2.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
102	1I	11.930	-0.038	65.181	-0.632	0.096	1.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
102	1J	-16.832	-0.038	-82.261	-0.632	0.099	1.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
102	1K	11.930	0.035	65.181	0.600	0.096	1.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
102	1L	-16.832	0.035	-82.261	0.600	0.099	1.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
102	1Q	2.790	-0.018	42.103	-0.459	0.031	1.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
102	1R	-7.692	-0.018	-59.183	-0.459	0.035	1.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
102	1S	2.790	0.015	42.103	0.428	0.031	0.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
102	1T	-7.692	0.015	-59.183	0.428	0.035	0.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
102	2	-4.254	-0.008	12.085	0.250	0.296	0.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
102	7	-4.016	-0.006	2.208	0.140	0.180	0.149	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
102	8	-4.016	-0.006	2.570	0.141	0.179	0.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

103	1A	6.313	-0.196	167.840	-1.370	0.895	7.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.08	99.99
103	1B	-12.657	-0.196	-189.967	-1.370	0.735	7.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.02
103	1C	6.313	0.244	167.840	1.885	0.895	2.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.08	99.99
103	1D	-12.657	0.244	-189.967	1.885	0.735	2.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
103	1I	13.351	-0.297	98.823	-0.658	1.687	4.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.16	0.02
103	1J	-19.695	-0.297	-120.951	-0.658	1.527	4.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
103	1K	13.351	0.344	98.823	1.174	1.687	5.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.16	0.03
103	1L	-19.695	0.344	-120.951	1.174	1.527	5.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
103	1Q	3.669	-0.124	64.991	-0.579	0.640	2.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
103	1R	-10.012	-0.124	-87.118	-0.579	0.480	2.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01

103	1S	3.669	0.172	64.991	1.095	0.640	6.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.03
103	1T	-10.012	0.172	-87.118	1.095	0.480	6.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
103	2	-5.703	-0.025	21.624	0.617	0.393	4.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
103	7	-5.406	-0.002	6.622	0.512	0.190	5.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
103	8	-5.432	-0.002	6.983	0.508	0.193	5.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.26 cmq/mq passoy=2195 cm								
104	1A	60.903	-2.386	205.153	-9.336	13.183	225.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.74	0.05	99.99
104	1B	-103.683	-2.386	-230.694	-9.336	10.733	225.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.04	0.64
104	1C	60.903	2.265	205.153	7.995	13.183	165.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.05	99.99
104	1D	-103.683	2.265	-230.694	7.995	10.733	165.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.04	0.47
104	1I	27.889	-3.737	111.252	-6.448	24.914	133.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.10	99.99
104	1J	-70.669	-3.737	-136.792	-6.448	22.465	133.793	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.46
104	1K	27.889	3.616	111.252	5.107	24.914	73.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.10	99.99
104	1L	-70.669	3.616	-136.792	5.107	22.465	73.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.25
104	1Q	22.051	-1.526	76.763	-4.887	9.481	124.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.04	0.61
104	1R	-64.831	-1.526	-102.304	-4.887	7.031	124.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.46
104	1S	22.051	1.404	76.763	3.545	9.481	63.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.04	0.31
104	1T	-64.831	1.404	-102.304	3.545	7.031	63.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.24
104	2	-18.588	-0.012	26.423	-0.122	11.325	25.255	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.13
104	7	-23.039	-0.042	8.613	-0.456	6.117	31.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.16
104	8	-22.783	-0.042	8.971	-0.453	6.140	31.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.16
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.28 cmq/mq passoy= 68 cm								
105	1A	7.063	-0.033	108.005	-1.277	0.048	2.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.08	0.01
105	1B	-11.968	-0.033	-125.087	-1.277	0.045	2.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
105	1C	7.063	0.030	108.005	1.246	0.048	2.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.08	0.01
105	1D	-11.968	0.030	-125.087	1.246	0.045	2.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
105	1I	12.133	-0.039	76.455	-0.770	0.086	1.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
105	1J	-17.038	-0.039	-93.537	-0.770	0.084	1.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
105	1K	12.133	0.036	76.455	0.738	0.086	1.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.14	0.01
105	1L	-17.038	0.036	-93.537	0.738	0.084	1.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
105	1Q	3.189	-0.019	45.508	-0.493	0.032	1.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
105	1R	-8.094	-0.019	-62.590	-0.493	0.029	1.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
105	1S	3.189	0.016	45.508	0.462	0.032	1.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
105	1T	-8.094	0.016	-62.590	0.462	0.029	1.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
105	2	-4.629	-0.008	11.769	0.241	0.461	0.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
105	7	-4.241	-0.006	2.018	0.135	0.277	0.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
105	8	-4.240	-0.006	2.379	0.135	0.275	0.135	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2241 cm								
106	1A	8.014	-0.199	171.653	-1.390	1.055	6.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.09	99.99
106	1B	-14.359	-0.199	-193.782	-1.390	0.980	6.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.02
106	1C	8.014	0.247	171.653	1.905	1.056	3.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.09	99.99
106	1D	-14.359	0.247	-193.782	1.905	0.980	3.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
106	1I	13.603	-0.307	116.756	-0.825	1.689	5.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
106	1J	-19.949	-0.307	-138.885	-0.825	1.614	5.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
106	1K	13.603	0.356	116.756	1.341	1.689	4.908	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.16	99.99
106	1L	-19.949	0.356	-138.885	1.341	1.614	4.908	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
106	1Q	4.118	-0.127	70.008	-0.622	0.654	2.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
106	1R	-10.464	-0.127	-92.137	-0.622	0.579	2.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
106	1S	4.118	0.176	70.008	1.138	0.654	6.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
106	1T	-10.464	0.176	-92.137	1.138	0.579	6.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
106	2	-6.103	-0.018	20.921	0.609	0.679	5.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
106	7	-5.647	0.007	6.199	0.507	0.385	5.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
106	8	-5.672	0.007	6.559	0.503	0.386	5.612	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2241 cm								
107	1A	62.228	-2.465	209.154	-9.610	15.297	226.892	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.06	99.99
107	1B	-104.999	-2.465	-234.654	-9.610	13.952	226.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.06	0.63
107	1C	62.228	2.348	209.154	8.268	15.308	166.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.06	99.99
107	1D	-104.999	2.348	-234.654	8.268	13.941	166.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.06	0.46
107	1I	36.430	-3.717	134.287	-7.294	25.014	155.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.10	99.99
107	1J	-79.200	-3.717	-159.787	-7.294	23.672	155.714	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.51
107	1K	36.430	3.600	134.287	5.952	25.028	94.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.10	99.99
107	1L	-79.200	3.600	-159.787	5.952	23.658	94.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.10	0.31
107	1Q	24.331	-1.538	83.014	-5.145	9.681	129.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.04	0.64
107	1R	-67.101	-1.538	-108.513	-5.145	8.332	129.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.47
107	1S	24.331	1.421	83.014	3.803	9.688	68.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.04	0.34
107	1T	-67.101	1.421	-108.513	3.803	8.325	68.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.25
107	2	-19.208	0.005	25.281	-0.144	19.411	25.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.13
107	7	-23.411	-0.035	7.946	-0.470	11.260	32.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.16
107	8	-23.154	-0.035	8.305	-0.466	11.280	31.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.16
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(M												

108	8	-4.453	-0.005	1.940	0.127	0.352	0.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
109	1A	9.548	-0.217	173.081	-1.385	1.216	6.666	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.11	99.99
109	1B	-15.897	-0.217	-195.199	-1.385	1.297	6.664	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.02
109	1C	9.548	0.266	173.081	1.901	1.218	3.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.11	99.99
109	1D	-15.897	0.266	-195.199	1.901	1.295	3.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
109	1I	13.670	-0.317	133.311	-0.974	1.671	5.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.16	99.99
109	1J	-20.020	-0.317	-155.428	-0.974	1.752	5.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
109	1K	13.670	0.366	133.311	1.490	1.673	4.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.16	99.99
109	1L	-20.020	0.366	-155.428	1.490	1.750	4.556	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.01
109	1Q	4.486	-0.133	74.160	-0.656	0.645	3.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
109	1R	-10.835	-0.133	-96.277	-0.656	0.725	3.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
109	1S	4.486	0.183	74.160	1.171	0.646	6.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.03
109	1T	-10.835	0.183	-96.277	1.171	0.724	6.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
109	2	-6.500	-0.007	19.574	0.596	0.939	5.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
109	7	-5.886	0.014	5.397	0.499	0.581	5.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
109	8	-5.910	0.014	5.757	0.495	0.583	5.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=		--		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		0.24 cmq/mq		passoy=2315 cm				
110	1A	62.170	-2.825	208.605	-9.660	16.312	224.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.07	99.99
110	1B	-104.944	-2.825	-234.039	-9.660	17.156	224.684	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.07	0.63
110	1C	62.170	2.708	208.605	8.321	16.345	163.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.07	99.99
110	1D	-104.944	2.708	-234.039	8.321	17.123	163.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.07	0.46
110	1I	43.923	-3.717	155.329	-7.911	23.937	176.412	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.10	99.99
110	1J	-86.697	-3.717	-180.763	-7.911	24.789	176.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.55
110	1K	43.923	3.601	155.329	6.572	23.979	115.729	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.10	99.99
110	1L	-86.697	3.601	-180.763	6.572	24.747	115.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.10	0.36
110	1Q	26.045	-1.623	87.760	-5.298	9.067	133.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.04	0.66
110	1R	-68.819	-1.623	-113.193	-5.298	9.896	133.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.48
110	1S	26.045	1.506	87.760	3.959	9.086	72.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.04	0.36
110	1T	-68.819	1.506	-113.193	3.959	9.877	72.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.26
110	2	-20.026	0.019	23.376	-0.176	27.552	26.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.15
110	7	-23.905	-0.026	6.820	-0.488	16.719	32.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.16
110	8	-23.648	-0.026	7.177	-0.484	16.731	32.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.16
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=		--		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		8.23 cmq/mq		passoy= 68 cm				
111	1A	9.410	-0.035	106.837	-1.233	0.069	2.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.11	0.01
111	1B	-14.322	-0.035	-123.921	-1.233	0.038	2.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
111	1C	9.410	0.035	106.837	1.203	0.069	2.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.11	0.01
111	1D	-14.322	0.035	-123.921	1.203	0.038	2.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
111	1I	11.909	-0.036	90.866	-0.985	0.079	2.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.14	0.01
111	1J	-16.821	-0.036	-107.950	-0.985	0.049	2.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
111	1K	11.909	0.036	90.866	0.954	0.079	1.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.14	0.01
111	1L	-16.821	0.036	-107.950	0.954	0.049	1.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
111	1Q	3.678	-0.017	48.505	-0.532	0.042	1.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
111	1R	-8.590	-0.017	-65.588	-0.532	0.012	1.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
111	1S	3.678	0.018	48.505	0.502	0.042	1.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
111	1T	-8.590	0.018	-65.588	0.502	0.012	1.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
111	2	-5.268	-0.004	10.161	0.211	1.524	0.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
111	7	-4.627	-0.002	-1.506	0.117	0.906	0.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
111	8	-4.626	-0.002	1.413	0.118	0.900	0.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=		--		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		0.25 cmq/mq		passoy=2248 cm				
112	1A	10.671	-0.329	168.888	-1.368	1.214	6.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.12	99.99
112	1B	-17.028	-0.329	-190.987	-1.368	1.720	6.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.02
112	1C	10.671	0.383	168.888	1.886	1.214	3.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.12	99.99
112	1D	-17.028	0.383	-190.987	1.886	1.720	3.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
112	1I	13.464	-0.458	141.256	-1.091	1.563	6.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.16	99.99
112	1J	-19.821	-0.458	-163.355	-1.091	2.070	6.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
112	1K	13.464	0.512	141.256	1.608	1.564	3.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.16	99.99
112	1L	-19.821	0.512	-163.355	1.608	2.069	3.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
112	1Q	4.697	-0.190	75.032	-0.678	0.506	3.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
112	1R	-11.053	-0.190	-97.131	-0.678	1.012	3.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
112	1S	4.697	0.244	75.032	1.196	0.506	6.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.03
112	1T	-11.053	0.244	-97.131	1.196	1.012	6.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
112	2	-6.806	0.013	18.013	0.581	0.286	5.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
112	7	-6.074	0.023	4.462	0.491	0.298	5.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
112	8	-6.098	0.023	4.821	0.487	0.299	5.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=		--		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		0.25 cmq/mq		passoy=2248 cm				
113	1A	61.423	-3.457	201.544	-9.051	10.309	216.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.08	99.99
113	1B	-104.242	-3.457	-226.968	-9.051	17.137	216.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.07	0.61
113	1C	61.423	3.366	201.544	7.715	10.321	155.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.70	0.08	99.99
113	1D	-104.242	3.366	-226.968	7.715	17.125	155.9							

114	1A	10.040	-0.036	104.534	-1.211	0.116	2.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
114	1B	-14.955	-0.036	-121.617	-1.211	0.009	2.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
114	1C	10.040	0.038	104.534	1.181	0.116	2.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.12	0.01
114	1D	-14.955	0.038	-121.617	1.181	0.009	2.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
114	1I	11.760	-0.042	92.847	-1.037	0.122	2.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.01
114	1J	-16.675	-0.042	-109.930	-1.037	0.003	2.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
114	1K	11.760	0.045	92.847	1.007	0.122	2.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.01
114	1L	-16.675	0.045	-109.930	1.007	0.003	2.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
114	1Q	3.788	-0.018	48.431	-0.539	0.088	1.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
114	1R	-8.704	-0.018	-65.514	-0.539	0.037	1.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
114	1S	3.788	0.021	48.431	0.509	0.088	1.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
114	1T	-8.704	0.021	-65.514	0.509	0.037	1.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
114	2	-5.442	0.004	9.500	0.201	6.358	0.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
114	7	-4.733	0.003	-2.172	0.111	3.775	0.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
114	8	-4.732	0.003	-1.811	0.112	3.751	0.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

115	1A	11.195	-0.681	163.336	-1.389	0.495	7.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.13	99.99
115	1B	-17.559	-0.681	-185.447	-1.389	3.083	7.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.02
115	1C	11.195	0.737	163.336	1.908	0.495	2.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.13	99.99
115	1D	-17.559	0.737	-185.447	1.908	3.083	2.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.02
115	1I	13.069	-0.777	143.246	-1.199	0.793	6.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.15	99.99
115	1J	-19.433	-0.777	-165.357	-1.199	3.380	6.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.02
115	1K	13.069	0.833	143.246	1.718	0.793	3.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.15	99.99
115	1L	-19.433	0.833	-165.357	1.718	3.380	3.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.02
115	1Q	4.725	-0.345	74.207	-0.708	0.398	3.505	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
115	1R	-11.088	-0.345	-96.318	-0.708	2.189	3.505	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
115	1S	4.725	0.401	74.207	1.226	0.398	6.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.03
115	1T	-11.088	0.401	-96.318	1.226	2.189	6.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
115	2	-6.958	0.015	16.928	0.569	7.862	5.258	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
115	7	-6.168	0.025	3.813	0.484	4.058	5.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
115	8	-6.192	0.024	4.171	0.480	4.057	5.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2099 cm

116	1A	60.500	-4.777	194.893	-8.380	8.176	217.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.08	99.99
116	1B	-103.371	-4.777	-220.344	-8.380	26.553	217.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.07	0.63
116	1C	60.500	4.694	194.893	7.045	8.176	156.965	2.01	2.01	4.52	4.52	0.67	0.08	99.99
116	1D	-103.371	4.694	-220.344	7.045	26.553	156.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.07	0.45
116	1I	51.037	-5.925	166.840	-7.503	5.354	190.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.60	0.09	99.99
116	1J	-93.908	-5.925	-192.291	-7.503	29.374	190.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.09	0.58
116	1K	51.037	5.842	166.840	6.169	5.354	130.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.09	99.99
116	1L	-93.908	5.842	-192.291	6.169	29.374	130.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.09	0.39
116	1Q	27.318	-2.564	87.244	-4.905	12.417	135.413	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.04	0.67
116	1R	-70.188	-2.564	-112.694	-4.905	22.312	135.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
116	1S	27.318	2.481	87.244	3.570	12.417	74.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.04	0.37
116	1T	-70.188	2.481	-112.694	3.570	22.312	74.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.27
116	2	-21.274	0.064	20.022	-0.275	155.628	27.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.83
116	7	-24.684	0.015	4.808	-0.544	102.455	33.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.54
116	8	-24.427	0.015	5.163	-0.541	102.397	32.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.54

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.98 cmq/mq passoy= 70 cm

117	1A	10.606	-0.038	105.317	-1.171	0.066	2.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
117	1B	-15.512	-0.038	-122.385	-1.171	0.050	2.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
117	1C	10.606	0.035	105.317	1.140	0.066	2.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
117	1D	-15.512	0.035	-122.385	1.140	0.050	2.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
117	1I	11.305	-0.039	100.538	-1.096	0.068	2.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
117	1J	-16.211	-0.039	-117.606	-1.096	0.052	2.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
117	1K	11.305	0.036	100.538	1.064	0.068	2.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
117	1L	-16.211	0.036	-117.606	1.064	0.053	2.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
117	1Q	3.817	-0.020	50.391	-0.544	0.035	1.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
117	1R	-8.723	-0.020	-67.459	-0.544	0.019	1.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
117	1S	3.817	0.017	50.391	0.512	0.035	1.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
117	1T	-8.723	0.017	-67.459	0.512	0.019	1.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
117	2	-5.625	-0.005	8.409	0.184	0.729	0.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
117	7	-4.840	-0.004	-3.132	0.101	0.433	0.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
117	8	-4.839	-0.004	-2.770	0.102	0.430	0.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

118	1A	12.075	-0.268	165.916	-1.298	1.512	6.291	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.14	99.99
118	1B	-18.428	-0.268	-188.015	-1.298	1.574	6.291	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.02
118	1C	12.075	0.314	165.916	1.814	1.512	3.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.14	99.99
118	1D	-18.428	0.314	-188.015	1.814	1.574	3.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
118	1I	12.858	-0.266	157.879	-1.215	1.746	5.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	99.99
118	1J	-19.211	-0.266	-179.978	-1.215	1.807	5.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.02
118	1K	12.858	0.313	157.879	1.732	1.745	4.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	99.99
118	1L	-19.211	0.313	-179.978	1.732	1.807	4.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
118	1Q	4.878	-0.134	78.184	-0.691	0.737	3.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.02
118	1R	-11.231	-0.134	-100.282	-0.691	0.799	3.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.01
118	1S	4.878	0.181	78.184	1.207	0.737	6.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.07	0.03
118	1T	-11.231	0.181	-100.282	1.207	0.799	6.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.03
118	2	-7.190	0.014	15.202	0.553	1.124	5.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
118	7	-6.304	0.021	2.777	0.474	0.690	5.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
118	8	-6.328	0.020	3.136	0.470	0.690	5.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.23 cmq/mq passoy=2453 cm

119	1A	58.523	-3.304	198.727	-9.286	18.952	214.962	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.09	99.99
119	1B	-101.318	-3.304	-224.176	-9.286	21.037	214.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.08	0.61
119	1C	58.523	3.166	198.727	7.946	18.940	154.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.70	0.09	99.99
119	1D	-101.318	3.166	-224.176	7.946	21.049	154.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.08	0.44
119	1I	54.131	-3.657	186.305	-9.041	20.803	202.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.68	0.10	99.99

119	1J	-96.927	-3.657	-211.753	-9.041	22.887	202.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.59
119	1K	54.131	3.518	186.305	7.701	20.791	141.581	2.01	2.01	4.52	4.52	0.66	0.10	99.99
119	1L	-96.927	3.518	-211.753	7.701	22.899	141.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.09	0.41
119	1Q	27.595	-1.730	92.621	-5.471	8.644	137.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.04	0.68
119	1R	-70.391	-1.730	-118.069	-5.471	10.734	137.230	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
119	1S	27.595	1.591	92.621	4.131	8.637	76.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.38
119	1T	-70.391	1.591	-118.069	4.131	10.740	76.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.27
119	2	-22.075	0.035	17.932	-0.307	40.722	28.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.22
119	7	-25.140	-0.026	3.554	-0.566	24.982	33.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.17
119	8	-24.883	-0.025	3.908	-0.562	24.974	33.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.16

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.88 cmq/mq passoy= 71 cm

120	1A	11.350	-0.039	100.770	-1.095	0.071	2.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
120	1B	-16.256	-0.039	-117.839	-1.095	0.049	2.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
120	1C	11.350	0.036	100.770	1.063	0.071	2.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
120	1D	-16.256	0.036	-117.839	1.063	0.049	2.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
120	1I	10.589	-0.038	105.354	-1.168	0.061	2.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
120	1J	-15.495	-0.038	-122.422	-1.168	0.039	2.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
120	1K	10.589	0.035	105.354	1.137	0.061	2.351	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
120	1L	-15.495	0.035	-122.422	1.137	0.039	2.351	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
120	1Q	3.824	-0.019	50.454	-0.543	0.036	1.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
120	1R	-8.731	-0.019	-67.522	-0.543	0.014	1.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
120	1S	3.824	0.017	50.454	0.512	0.036	1.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
120	1T	-8.731	0.017	-67.522	0.512	0.014	1.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
120	2	-5.902	-0.004	6.582	0.158	0.721	0.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
120	7	-5.006	-0.003	-4.676	0.085	0.426	0.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
120	8	-5.005	-0.003	-4.315	0.086	0.423	0.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

121	1A	12.881	-0.258	157.821	-1.208	1.605	6.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	99.99
121	1B	-19.233	-0.258	-179.903	-1.208	1.505	6.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.02
121	1C	12.881	0.304	157.821	1.726	1.604	3.887	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	99.99
121	1D	-19.233	0.304	-179.903	1.726	1.506	3.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
121	1I	12.054	-0.242	165.859	-1.295	1.575	6.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.14	99.99
121	1J	-18.406	-0.242	-187.941	-1.295	1.475	6.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.02
121	1K	12.054	0.289	165.859	1.813	1.574	3.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.14	99.99
121	1L	-18.406	0.289	-187.941	1.813	1.476	3.579	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
121	1Q	4.879	-0.126	78.102	-0.689	0.763	3.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.02
121	1R	-11.231	-0.126	-100.184	-0.689	0.663	3.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
121	1S	4.879	0.172	78.102	1.206	0.762	6.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.07	0.03
121	1T	-11.231	0.172	-100.184	1.206	0.664	6.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
121	2	-7.492	0.030	12.168	0.528	1.162	5.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
121	7	-6.486	0.031	-2.765	0.458	0.671	6.007	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
121	8	-6.510	0.030	-2.406	0.455	0.671	5.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.23 cmq/mq passoy=2440 cm

122	1A	54.574	-3.548	186.708	-9.047	22.377	203.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.68	0.10	99.99
122	1B	-97.362	-3.548	-212.119	-9.047	21.235	203.681	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.59
122	1C	54.574	3.414	186.708	7.707	22.351	143.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.66	0.10	99.99
122	1D	-97.362	3.414	-212.119	7.707	21.261	143.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.09	0.42
122	1I	58.175	-3.330	197.588	-9.387	20.448	213.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.09	99.99
122	1J	-100.964	-3.330	-222.999	-9.387	19.308	213.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.08	0.61
122	1K	58.175	3.196	197.588	8.046	20.424	153.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.09	99.99
122	1L	-100.964	3.196	-222.999	8.046	19.332	153.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.08	0.44
122	1Q	27.573	-1.705	92.460	-5.496	10.201	137.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.04	0.68
122	1R	-70.361	-1.705	-117.870	-5.496	9.072	137.302	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
122	1S	27.573	1.572	92.460	4.155	10.188	76.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.38
122	1T	-70.361	1.572	-117.870	4.155	9.085	76.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.27
122	2	-23.362	0.059	14.118	-0.379	45.733	29.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.24
122	7	-25.910	-0.017	1.278	-0.610	27.148	34.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.17
122	8	-25.653	-0.017	1.631	-0.607	27.147	34.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.17

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.83 cmq/mq passoy= 72 cm

123	1A	11.858	-0.039	94.359	-1.002	0.074	2.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.01
123	1B	-16.765	-0.039	-111.415	-1.002	0.051	2.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
123	1C	11.858	0.036	94.359	0.971	0.074	1.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.01
123	1D	-16.765	0.036	-111.415	0.971	0.051	1.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
123	1I	9.569	-0.036	108.150	-1.223	0.053	2.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.11	0.01
123	1J	-14.476	-0.036	-125.206	-1.223	0.029	2.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
123	1K	9.569	0.033	108.150	1.192	0.053	2.466	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.11	0.01
123	1L	-14.476	0.033	-125.206	1.192	0.029	2.466	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
123	1Q	3.705	-0.019	49.622	-0.534	0.035	1.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
123	1R	-8.613	-0.019	-66.678	-0.534	0.012	1.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
123	1S	3.705	0.016	49.622	0.503	0.035	1.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
123	1T	-8.613	0.016	-66.678	0.503	0.012	1.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
123	2	-6.138	0.004	4.421	0.128	0.663	0.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
123	7	-5.147	-0.003	-6.357	0.067	0.390	0.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
123	8	-5.146	-0.003	-5.995	0.068	0.388	0.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

124	1A	13.376	-0.251	146.710	-1.096	1.715	5.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.15	99.99
124	1B	-19.729	-0.251	-168.778	-1.096	1.567	5.581	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.02
124	1C	13.376	0.297	146.710	1.613	1.715	4.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.15	99.99
124	1D	-19.729	0.297	-168.778	1.613	1.567	4.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
124	1I	10.917	-0.223	170.839	-1.350	1.429	6.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.12	99.99
124	1J	-17.270	-0.223	-192.907	-1.350	1.282	6.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.02
124	1K	10.917	0.270	170.839	1.867	1.429	3.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.12	99.99
124	1L	-17.270	0.270	-192.907	1.867	1.281	3.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
124	1Q	4.730	-0.120	76.689	-0.675	0.766	3.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
124	1R	-11.083	-0.120	-98.758	-0.675	0.619	3.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01

124	1S	4.730	0.166	76.689	1.192	0.766	6.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.06	0.03
124	1T	-11.083	0.166	-98.758	1.192	0.618	6.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
124	2	-7.756	0.046	8.742	0.498	1.246	5.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
124	7	-6.644	0.040	-5.231	0.440	0.710	6.166	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
124	8	-6.668	0.040	-4.872	0.437	0.709	6.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.24 cmq/mq passoy=2350 cm

125	1A	49.199	-3.794	172.676	-8.640	24.725	188.419	2.01	2.01	4.52	4.52	0.64	0.10	99.99
125	1B	-91.989	-3.794	-198.034	-8.640	22.408	188.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.57
125	1C	49.199	3.665	172.676	7.297	24.739	127.768	2.01	2.01	4.52	4.52	0.61	0.10	99.99
125	1D	-91.989	3.665	-198.034	7.297	22.394	127.760	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.09	0.38
125	1I	61.345	-3.068	204.891	-9.605	19.423	221.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.74	0.08	99.99
125	1J	-104.135	-3.068	-230.249	-9.605	17.103	221.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.07	0.62
125	1K	61.345	2.939	204.891	8.261	19.434	160.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.08	99.99
125	1L	-104.135	2.939	-230.249	8.261	17.092	160.412	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.07	0.45
125	1Q	27.064	-1.700	90.922	-5.455	10.841	135.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.04	0.67
125	1R	-69.854	-1.700	-116.280	-5.455	8.516	135.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
125	1S	27.064	1.570	90.922	4.111	10.847	74.871	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.37
125	1T	-69.854	1.570	-116.280	4.111	8.510	74.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.27
125	2	-24.755	0.073	9.837	-0.455	52.040	31.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.27
125	7	-26.751	-0.010	-3.526	-0.656	30.619	35.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.17
125	8	-26.494	-0.009	-3.171	-0.653	30.618	35.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.17

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.10 cmq/mq passoy= 69 cm

126	1A	12.087	-0.039	85.935	-0.889	0.080	2.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
126	1B	-16.996	-0.039	-102.993	-0.889	0.055	2.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
126	1C	12.087	0.036	85.935	0.859	0.080	1.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.14	0.01
126	1D	-16.996	0.036	-102.993	0.859	0.055	1.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
126	1I	8.384	-0.034	108.295	-1.256	0.049	2.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
126	1J	-13.293	-0.034	-125.353	-1.256	0.024	2.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
126	1K	8.384	0.031	108.295	1.225	0.049	2.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
126	1L	-13.293	0.031	-125.353	1.225	0.024	2.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
126	1Q	3.484	-0.019	47.711	-0.515	0.037	1.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
126	1R	-8.393	-0.019	-64.768	-0.515	0.011	1.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
126	1S	3.484	0.016	47.711	0.485	0.037	1.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
126	1T	-8.393	0.016	-64.768	0.485	0.011	1.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
126	2	-6.326	0.005	-5.142	0.096	0.555	0.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
126	7	-5.260	-0.002	-8.118	0.048	0.324	0.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
126	8	-5.259	-0.002	-7.756	0.049	0.323	0.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

127	1A	13.674	-0.256	133.348	-0.968	1.836	5.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.16	99.99
127	1B	-20.024	-0.256	-155.415	-0.968	1.794	5.029	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
127	1C	13.674	0.303	133.348	1.484	1.838	4.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.16	99.99
127	1D	-20.024	0.303	-155.415	1.484	1.793	4.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
127	1I	9.628	-0.222	173.099	-1.383	1.280	6.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.11	99.99
127	1J	-15.979	-0.222	-195.167	-1.383	1.237	6.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.02
127	1K	9.628	0.269	173.099	1.899	1.281	3.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.11	99.99
127	1L	-15.979	0.269	-195.167	1.899	1.237	3.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
127	1Q	4.502	-0.121	74.128	-0.653	0.731	2.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
127	1R	-10.853	-0.121	-96.195	-0.653	0.688	2.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
127	1S	4.502	0.168	74.128	1.170	0.731	6.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.03
127	1T	-10.853	0.168	-96.195	1.170	0.688	6.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
127	2	-7.993	0.059	4.862	0.464	1.356	6.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
127	7	-6.786	0.048	-7.922	0.420	0.804	6.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
127	8	-6.810	0.048	-7.563	0.417	0.802	6.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2307 cm

128	1A	42.624	-4.014	154.893	-8.105	25.662	169.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.10	99.99
128	1B	-85.392	-4.014	-180.220	-8.105	24.321	169.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.53
128	1C	42.624	3.888	154.893	6.762	25.690	109.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.10	99.99
128	1D	-85.392	3.888	-180.220	6.762	24.293	109.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.34
128	1I	62.671	-2.815	209.055	-9.657	17.569	226.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.07	99.99
128	1J	-105.439	-2.815	-234.382	-9.657	16.222	226.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.07	0.63
128	1K	62.671	2.689	209.055	8.313	17.592	165.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.07	99.99
128	1L	-105.439	2.689	-234.382	8.313	16.200	165.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.07	0.46
128	1Q	25.860	-1.693	87.788	-5.343	10.360	132.413	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.04	0.66
128	1R	-68.628	-1.693	-113.116	-5.343	9.004	132.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.48
128	1S	25.860	1.567	87.788	4.000	10.373	71.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.04	0.36
128	1T	-68.628	1.567	-113.116	4.000	8.990	71.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.26
128	2	-26.192	0.076	4.946	-0.530	59.077	32.979	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.31
128	7	-27.615	0.010	-6.713	-0.702	35.101	36.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.18
128	8	-27.357	0.011	-6.356	-0.698	35.092	36.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.18

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.30 cmq/mq passoy= 68 cm

129	1A	12.185	-0.037	75.965	-0.797	0.107	1.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
129	1B	-17.100	-0.037	-93.021	-0.797	0.026	1.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
129	1C	12.185	0.039	75.965	0.767	0.107	1.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.14	0.01
129	1D	-17.100	0.039	-93.021	0.767	0.026	1.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
129	1I	7.417	-0.029	106.424	-1.268	0.073	2.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.09	0.01
129	1J	-12.332	-0.029	-123.481	-1.268	0.008	2.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
129	1K	7.417	0.030	106.424	1.238	0.072	2.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.09	0.01
129	1L	-12.332	0.030	-123.481	1.238	0.008	2.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
129	1Q	3.283	-0.016	44.980	-0.496	0.064	1.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
129	1R	-8.198	-0.016	-62.036	-0.496	0.017	1.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
129	1S	3.283	0.017	44.980	0.466	0.064	1.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
129	1T	-8.198	0.017	-62.036	0.466	0.017	1.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
129	2	-6.461	0.010	-7.417	0.072	1.815	0.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
129	7	-5.343	0.006	-9.480	0.033	1.062	0.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

129	8	-5.342	0.006	-9.119	0.034	1.055	0.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
130	1A	13.629	-0.485	115.784	-0.879	1.793	5.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
130	1B	-19.990	-0.485	-137.850	-0.879	2.178	5.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
130	1C	13.629	0.538	115.784	1.397	1.791	4.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.16	99.99
130	1D	-19.990	0.538	-137.850	1.397	2.179	4.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
130	1I	8.476	-0.372	169.373	-1.402	1.015	7.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.10	99.99
130	1J	-14.837	-0.372	-191.439	-1.402	1.401	7.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.02
130	1K	8.476	0.425	169.373	1.920	1.015	2.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.10	99.99
130	1L	-14.837	0.425	-191.439	1.920	1.402	2.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.01
130	1Q	4.225	-0.206	69.218	-0.637	0.545	3.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
130	1R	-10.585	-0.206	-91.283	-0.637	0.931	3.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
130	1S	4.225	0.260	69.218	1.155	0.545	6.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
130	1T	-10.585	0.260	-91.283	1.155	0.931	6.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
130	2	-8.107	0.067	-6.077	0.441	3.064	6.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
130	7	-6.859	0.055	-9.983	0.407	1.719	6.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
130	8	-6.882	0.055	-9.618	0.403	1.735	6.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2124 cm					
131	1A	37.414	-5.246	131.906	-6.512	15.054	148.548	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.10	99.99
131	1B	-80.268	-5.246	-157.250	-6.512	18.098	148.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.48
131	1C	37.414	5.161	131.906	5.174	15.038	87.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.10	99.99
131	1D	-80.268	5.161	-157.250	5.174	18.114	87.661	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.29
131	1I	63.065	-3.344	204.773	-8.975	8.762	223.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.06	99.99
131	1J	-105.919	-3.344	-230.118	-8.975	11.810	223.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.06	0.63
131	1K	63.065	3.260	204.773	7.637	8.749	162.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.06	99.99
131	1L	-105.919	3.260	-230.118	7.637	11.823	162.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.06	0.46
131	1Q	24.771	-2.077	81.491	-4.815	4.685	126.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.04	0.63
131	1R	-67.625	-2.077	-106.836	-4.815	7.738	126.887	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.47
131	1S	24.771	1.992	81.491	3.477	4.677	65.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.04	0.33
131	1T	-67.625	1.992	-106.836	3.477	7.745	66.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.24
131	2	-27.215	0.108	-3.154	-0.627	157.611	34.435	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.81
131	7	-28.250	0.040	-9.077	-0.758	95.459	37.385	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.49
131	8	-27.992	0.040	-8.719	-0.755	95.401	36.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.49
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 8.18 cmq/mq passoy= 69 cm					
132	1A	12.181	-0.036	70.577	-0.732	0.090	1.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
132	1B	-17.096	-0.036	-87.619	-0.732	0.042	1.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
132	1C	12.181	0.038	70.577	0.702	0.090	1.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
132	1D	-17.096	0.038	-87.619	0.702	0.042	1.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
132	1I	6.679	-0.028	105.097	-1.269	0.054	2.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.08	0.01
132	1J	-11.594	-0.028	-122.139	-1.269	0.006	2.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
132	1K	6.679	0.029	105.097	1.239	0.054	2.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.08	0.01
132	1L	-11.594	0.029	-122.139	1.239	0.006	2.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
132	1Q	3.111	-0.015	43.434	-0.482	0.047	1.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
132	1R	-8.027	-0.015	-60.476	-0.482	0.001	1.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
132	1S	3.111	0.017	43.434	0.452	0.047	0.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
132	1T	-8.027	0.017	-60.476	0.452	0.001	0.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
132	2	-6.526	0.010	-8.978	0.054	1.519	0.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
132	7	-5.382	0.007	-10.416	0.023	0.893	0.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
132	8	-5.381	0.007	-10.052	0.024	0.888	0.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2125 cm					
133	1A	13.643	-0.536	107.591	-0.802	1.587	5.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	0.03
133	1B	-20.002	-0.536	-129.656	-0.802	2.379	5.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
133	1C	13.643	0.589	107.591	1.321	1.587	4.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.16	0.02
133	1D	-20.002	0.589	-129.656	1.321	2.379	4.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
133	1I	7.675	-0.347	168.376	-1.398	0.740	7.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.09	99.99
133	1J	-14.034	-0.347	-190.440	-1.398	1.531	7.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.02
133	1K	7.675	0.400	168.376	1.916	0.740	2.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.09	99.99
133	1L	-14.034	0.400	-190.440	1.916	1.531	2.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.01
133	1Q	4.043	-0.213	67.096	-0.618	0.325	3.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
133	1R	-10.402	-0.213	-89.160	-0.618	1.117	3.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
133	1S	4.043	0.265	67.096	1.137	0.325	6.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
133	1T	-10.402	0.265	-89.160	1.137	1.117	6.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
133	2	-8.149	0.062	-8.350	0.424	3.250	6.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
133	7	-6.884	0.052	-11.349	0.397	1.720	6.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
133	8	-6.908	0.051	-10.984	0.393	1.736	6.310	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2125 cm					
134	1A	34.139	-5.114	122.288	-5.942	11.492	143.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
134	1B	-76.985	-5.114	-147.650	-5.942	21.446	143.564	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.48
134	1C	34.139	5.024	122.288	4.602	11.492	82.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.10	99.99
134	1D	-76.985	5.024	-147.650	4.602	21.446	82.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.28
134														

135	1A	11.917	-0.035	65.250	-0.627	0.077	1.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
135	1B	-16.826	-0.035	-82.293	-0.627	0.058	1.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
135	1C	11.917	0.032	65.250	0.596	0.077	1.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
135	1D	-16.826	0.032	-82.293	0.596	0.058	1.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
135	1I	5.489	-0.029	104.520	-1.262	0.037	2.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
135	1J	-10.397	-0.029	-121.564	-1.262	0.019	2.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
135	1K	5.489	0.025	104.520	1.231	0.037	2.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
135	1L	-10.397	0.025	-121.564	1.231	0.019	2.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
135	1Q	2.777	-0.017	42.070	-0.456	0.032	1.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
135	1R	-7.686	-0.017	-59.114	-0.456	0.014	1.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
135	1S	2.777	0.013	42.070	0.425	0.032	0.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
135	1T	-7.686	0.013	-59.114	0.425	0.014	0.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
135	2	-6.582	0.007	-11.303	0.028	0.251	0.029	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
135	7	-5.413	0.003	-11.806	0.007	0.143	0.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
135	8	-5.412	0.003	-11.449	0.008	0.143	0.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

136	1A	13.524	-0.290	99.556	-0.656	1.714	4.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.16	0.02
136	1B	-19.873	-0.290	-121.607	-0.656	1.846	4.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
136	1C	13.524	0.334	99.556	1.173	1.714	5.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.16	0.03
136	1D	-19.873	0.334	-121.607	1.173	1.845	5.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
136	1I	6.412	-0.177	168.097	-1.370	0.880	6.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.08	99.99
136	1J	-12.761	-0.177	-190.148	-1.370	1.012	6.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.02
136	1K	6.412	0.221	168.097	1.887	0.881	2.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.08	99.99
136	1L	-12.761	0.221	-190.148	1.887	1.012	2.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
136	1Q	3.727	-0.119	65.181	-0.579	0.564	2.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
136	1R	-10.076	-0.119	-87.232	-0.579	0.696	2.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
136	1S	3.727	0.164	65.181	1.095	0.565	7.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.03
136	1T	-10.076	0.164	-87.232	1.095	0.696	7.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
136	2	-8.237	0.057	-12.000	0.397	1.148	6.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
136	7	-6.932	0.047	-13.536	0.380	0.727	6.419	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
136	8	-6.956	0.046	-13.171	0.376	0.724	6.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2235 cm

137	1A	28.356	-3.975	113.498	-6.276	23.297	137.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.11	99.99
137	1B	-71.142	-3.975	-138.864	-6.276	26.108	137.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.47
137	1C	28.356	3.838	113.498	4.931	23.311	76.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.11	99.99
137	1D	-71.142	3.838	-138.864	4.931	26.093	76.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.26
137	1I	61.016	-2.506	205.205	-9.344	11.058	226.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.74	0.05	99.99
137	1J	-103.802	-2.506	-230.571	-9.344	13.865	226.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.05	0.64
137	1K	61.016	2.369	205.205	7.998	11.068	166.271	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.05	99.99
137	1L	-103.802	2.369	-230.571	7.998	13.854	166.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.05	0.47
137	1Q	22.227	-1.618	77.339	-4.852	7.216	125.007	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.04	0.62
137	1R	-65.014	-1.618	-102.705	-4.852	10.019	125.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.46
137	1S	22.227	1.481	77.339	3.506	7.222	64.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.04	0.32
137	1T	-65.014	1.481	-102.705	3.506	10.013	64.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.24
137	2	-29.050	0.028	-10.092	-0.774	65.955	36.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.34
137	7	-29.334	-0.038	-13.248	-0.847	40.345	38.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21
137	8	-29.076	-0.038	-12.890	-0.843	40.316	38.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.31 cmq/mq passoy= 68 cm

138	1A	11.494	-0.034	52.943	-0.478	0.075	1.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
138	1B	-16.401	-0.034	-69.971	-0.478	0.059	1.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
138	1C	11.494	0.030	52.943	0.447	0.075	0.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
138	1D	-16.401	0.030	-69.971	0.447	0.059	0.864	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
138	1I	3.871	-0.026	99.433	-1.233	0.032	2.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
138	1J	-8.778	-0.026	-116.461	-1.233	0.016	2.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
138	1K	3.871	0.022	99.433	1.202	0.032	2.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
138	1L	-8.778	0.022	-116.461	1.202	0.016	2.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
138	1Q	2.308	-0.016	38.062	-0.415	0.030	1.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
138	1R	-7.214	-0.016	-55.090	-0.415	0.014	1.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
138	1S	2.308	0.012	38.062	0.384	0.030	0.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
138	1T	-7.214	0.012	-55.090	0.384	0.014	0.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
138	2	-6.643	0.007	-14.392	-0.018	0.071	0.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
138	7	-5.451	0.003	-13.665	-0.020	0.036	0.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
138	8	-5.450	0.003	-13.300	-0.020	0.037	0.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

139	1A	12.886	-0.266	78.779	-0.474	1.577	4.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
139	1B	-19.235	-0.266	-100.833	-0.474	1.664	4.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.02
139	1C	12.886	0.310	78.779	0.991	1.576	5.752	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.16	0.03
139	1D	-19.235	0.310	-100.833	0.991	1.665	5.752	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
139	1I	4.527	-0.154	160.173	-1.324	0.629	7.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.06	99.99
139	1J	-10.876	-0.154	-182.226	-1.324	0.717	7.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
139	1K	4.527	0.197	160.173	1.841	0.628	2.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.06	99.99
139	1L	-10.876	0.197	-182.226	1.841	0.717	2.810	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
139	1Q	3.146	-0.108	58.559	-0.526	0.487	2.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
139	1R	-9.495	-0.108	-80.612	-0.526	0.575	2.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
139	1S	3.146	0.152	58.559	1.043	0.487	7.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
139	1T	-9.495	0.152	-80.612	1.043	0.575	7.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
139	2	-8.285	0.067	-16.839	0.364	0.854	6.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
139	7	-6.961	0.052	-16.433	0.360	0.538	6.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
139	8	-6.985	0.052	-16.075	0.357	0.536	6.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.26 cmq/mq passoy=2178 cm

140	1A	18.921	-3.864	87.586	-5.438	22.636	112.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.10	0.56
140	1B	-61.695	-3.864	-112.950	-5.438	23.986	112.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.41
140	1C	18.921	3.727	87.586	4.094	22.609	51.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.10	0.26
140	1D	-61.695	3.727	-112.950	4.094	24.013	51.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.19
140	1I	58.025	-2.411	197.861	-8.946	8.205	221.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.04	99.99

140	1J	-100.800	-2.411	-223.225	-8.946	9.563	221.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.63
140	1K	58.025	2.274	197.861	7.602	8.186	160.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.04	99.99
140	1L	-100.800	2.274	-223.225	7.602	9.583	160.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.46
140	1Q	19.318	-1.568	69.665	-4.564	6.773	118.065	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.58
140	1R	-62.092	-1.568	-95.029	-4.564	8.138	118.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.45
140	1S	19.318	1.431	69.665	3.220	6.761	57.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.28
140	1T	-62.092	1.431	-95.029	3.220	8.150	57.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.22
140	2	-30.547	0.026	-16.147	-0.883	64.019	38.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.33
140	7	-30.227	-0.049	-16.884	-0.913	38.801	39.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.20
140	8	-29.968	-0.049	-16.518	-0.909	38.778	39.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.20

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.12 cmq/mq passoy= 69 cm

141	1A	11.494	-0.030	52.940	-0.447	0.075	0.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
141	1B	-16.403	-0.030	-69.970	-0.447	0.060	0.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
141	1C	11.494	0.033	52.940	0.478	0.075	1.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
141	1D	-16.403	0.033	-69.970	0.478	0.060	1.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
141	1I	3.866	-0.022	99.425	-1.202	0.032	2.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
141	1J	-8.774	-0.022	-116.455	-1.202	0.018	2.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
141	1K	3.866	0.026	99.425	1.233	0.032	2.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
141	1L	-8.774	0.026	-116.455	1.233	0.018	2.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
141	1Q	2.306	-0.012	38.058	-0.384	0.030	0.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
141	1R	-7.214	-0.012	-55.089	-0.384	0.015	0.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
141	1S	2.306	0.016	38.058	0.415	0.030	1.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
141	1T	-7.214	0.016	-55.089	0.415	0.015	1.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
141	2	-6.643	-0.006	-17.443	0.053	0.120	0.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
141	7	-5.449	-0.003	-15.491	0.041	0.077	0.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
141	8	-5.448	-0.003	-15.127	0.040	0.076	0.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

142	1A	12.899	-0.304	78.779	-0.991	1.650	5.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.03
142	1B	-19.242	-0.304	-100.829	-0.991	1.592	5.752	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
142	1C	12.899	0.261	78.779	0.474	1.649	4.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.16	0.02
142	1D	-19.242	0.261	-100.829	0.474	1.592	4.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.02
142	1I	4.529	-0.196	160.167	-1.841	0.702	2.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.06	99.99
142	1J	-10.872	-0.196	-182.217	-1.841	0.644	2.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
142	1K	4.529	0.153	160.167	1.325	0.701	7.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.06	99.99
142	1L	-10.872	0.153	-182.217	1.325	0.644	7.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
142	1Q	3.155	-0.149	58.558	-1.043	0.560	7.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
142	1R	-9.499	-0.149	-80.608	-1.043	0.502	7.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
142	1S	3.155	0.106	58.558	0.526	0.559	2.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
142	1T	-9.499	0.106	-80.608	0.526	0.502	2.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
142	2	-8.266	-0.077	-21.577	-0.331	0.620	6.808	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
142	7	-6.949	-0.058	-19.280	-0.341	0.360	6.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
142	8	-6.974	-0.058	-18.916	-0.337	0.358	6.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.26 cmq/mq passoy=2179 cm

143	1A	18.908	-3.729	87.716	-4.105	23.964	51.617	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.10	0.26
143	1B	-61.678	-3.729	-113.103	-4.105	22.650	51.604	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.19
143	1C	18.908	3.865	87.716	5.447	23.936	112.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.10	0.56
143	1D	-61.678	3.865	-113.103	5.447	22.677	112.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.40
143	1I	58.025	-2.278	197.895	-7.606	9.531	160.892	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.04	99.99
143	1J	-100.796	-2.278	-223.282	-7.606	8.225	160.887	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.46
143	1K	58.025	2.414	197.895	8.949	9.512	221.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.04	99.99
143	1L	-100.796	2.414	-223.282	8.949	8.245	221.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.63
143	1Q	19.316	-1.432	69.697	-3.224	8.093	57.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.28
143	1R	-62.087	-1.432	-95.084	-3.224	6.795	57.439	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.22
143	1S	19.316	1.568	69.697	4.566	8.081	117.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.58
143	1T	-62.087	1.568	-95.084	4.566	6.807	118.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.45
143	2	-32.023	0.039	-22.129	0.991	62.664	41.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.32
143	7	-31.115	0.062	-20.483	0.979	37.281	41.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.19
143	8	-30.857	0.062	-20.117	0.975	37.269	40.850	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.19

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.11 cmq/mq passoy= 69 cm

144	1A	11.939	-0.032	65.251	-0.596	0.074	1.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
144	1B	-16.846	-0.032	-82.267	-0.596	0.066	1.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
144	1C	11.939	0.035	65.251	0.627	0.074	1.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
144	1D	-16.846	0.035	-82.267	0.627	0.066	1.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
144	1I	5.508	-0.025	104.535	-1.232	0.034	2.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
144	1J	-10.415	-0.025	-121.551	-1.232	0.026	2.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
144	1K	5.508	0.029	104.535	1.262	0.034	2.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
144	1L	-10.415	0.029	-121.551	1.262	0.026	2.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
144	1Q	2.787	-0.013	42.082	-0.426	0.028	0.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
144	1R	-7.694	-0.013	-59.098	-0.426	0.020	0.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
144	1S	2.787	0.017	42.082	0.456	0.028	1.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
144	1T	-7.694	0.017	-59.098	0.456	0.020	1.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
144	2	-6.592	-0.006	-20.354	0.087	0.305	0.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
144	7	-5.419	0.002	-17.233	0.062	0.186	0.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
144	8	-5.418	-0.002	-16.876	0.061	0.185	0.229	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

145	1A	13.562	-0.329	99.624	-1.172	1.828	5.413	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.16	0.03
145	1B	-19.905	-0.329	-121.661	-1.172	1.723	5.412	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
145	1C	13.562	0.286	99.624	0.656	1.828	4.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.16	0.02
145	1D	-19.905	0.286	-121.661	0.656	1.724	4.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
145	1I	6.437	-0.220	168.136	-1.887	0.997	2.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.08	99.99
145	1J	-12.780	-0.220	-190.173	-1.887	0.892	2.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
145	1K	6.437	0.177	168.136	1.370	0.996	6.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.08	99.99
145	1L	-12.780	0.177	-190.173	1.370	0.892	6.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.02
145	1Q	3.748	-0.161	65.211	-1.095	0.681	7.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.03
145	1R	-10.091	-0.161	-87.248	-1.095	0.577	7.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03

145	1S	3.748	0.118	65.211	0.579	0.681	2.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
145	1T	-10.091	0.118	-87.248	0.579	0.577	2.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
145	2	-8.220	-0.085	-26.307	-0.301	0.591	7.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
145	7	-6.921	-0.063	-22.113	-0.322	0.329	6.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
145	8	-6.945	-0.062	-21.756	-0.318	0.327	6.855	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2236 cm

146	1A	28.347	-3.841	113.579	-4.946	26.058	76.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.10	99.99
146	1B	-71.129	-3.841	-138.981	-4.946	23.361	76.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.26
146	1C	28.347	3.977	113.579	6.291	26.044	136.832	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.10	99.99
146	1D	-71.129	3.977	-138.981	6.291	23.376	136.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.47
146	1I	61.023	-2.374	205.223	-7.986	13.839	166.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.05	99.99
146	1J	-103.804	-2.374	-230.625	-7.986	11.146	166.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.05	0.47
146	1K	61.023	2.510	205.223	9.331	13.828	226.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.74	0.05	99.99
146	1L	-103.804	2.510	-230.625	9.331	11.156	226.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.05	0.64
146	1Q	22.230	-1.483	77.354	-3.507	9.966	64.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.04	0.32
146	1R	-65.011	-1.483	-102.756	-3.507	7.278	64.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.24
146	1S	22.230	1.620	77.354	4.852	9.960	124.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.04	0.62
146	1T	-65.011	1.620	-102.756	4.852	7.284	124.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.46
146	2	-33.417	0.057	-28.157	1.091	63.444	43.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.32
146	7	-31.951	0.073	-24.102	1.039	37.378	42.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.20
146	8	-31.693	0.073	-23.737	1.035	37.372	42.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.19

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.31 cmq/mq passoy= 68 cm

147	1A	12.222	-0.039	70.567	-0.702	0.072	1.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
147	1B	-17.140	-0.039	-87.585	-0.702	0.066	1.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
147	1C	12.222	0.039	70.567	0.732	0.072	1.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
147	1D	-17.140	0.039	-87.585	0.732	0.067	1.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
147	1I	6.717	-0.030	105.114	-1.240	0.035	2.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.08	0.01
147	1J	-11.634	-0.030	-122.132	-1.240	0.030	2.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
147	1K	6.717	0.029	105.114	1.269	0.035	2.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.08	0.01
147	1L	-11.634	0.029	-122.132	1.269	0.030	2.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
147	1Q	3.129	-0.017	43.443	-0.452	0.027	0.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
147	1R	-8.047	-0.017	-60.461	-0.452	0.021	0.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
147	1S	3.129	0.016	43.443	0.482	0.027	1.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
147	1T	-8.047	0.016	-60.461	0.482	0.021	1.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
147	2	-6.532	-0.008	-22.474	0.111	1.768	0.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
147	7	-5.385	-0.005	-18.502	0.076	1.063	0.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
147	8	-5.384	-0.005	-18.138	0.075	1.056	0.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

148	1A	13.699	-0.581	107.578	-1.322	2.236	4.479	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.16	0.02
148	1B	-20.050	-0.581	-129.616	-1.322	1.710	4.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
148	1C	13.699	0.530	107.578	0.804	2.230	5.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	0.03
148	1D	-20.050	0.530	-129.616	0.804	1.715	5.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
148	1I	7.705	-0.397	168.372	-1.916	1.391	2.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.09	99.99
148	1J	-14.055	-0.397	-190.410	-1.916	0.867	2.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.01
148	1K	7.705	0.346	168.372	1.398	1.387	7.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.09	99.99
148	1L	-14.055	0.346	-190.410	1.398	0.870	7.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.02
148	1Q	4.071	-0.262	67.102	-1.137	0.979	6.760	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
148	1R	-10.422	-0.262	-89.140	-1.137	0.456	6.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
148	1S	4.071	0.211	67.102	0.619	0.977	3.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
148	1T	-10.422	0.211	-89.140	0.619	0.459	3.189	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
148	2	-8.099	-0.087	-29.687	-0.280	5.161	7.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
148	7	-6.849	-0.066	-24.147	-0.310	3.215	7.029	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
148	8	-6.874	-0.066	-23.782	-0.307	3.223	6.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2126 cm

149	1A	34.135	-5.026	122.274	-4.617	21.298	82.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.10	99.99
149	1B	-76.983	-5.026	-147.695	-4.617	11.680	82.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.27
149	1C	34.135	5.116	122.274	5.957	21.232	143.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
149	1D	-76.983	5.116	-147.695	5.957	11.746	143.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.48
149	1I	62.505	-3.091	203.685	-7.609	14.559	162.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.70	0.06	99.99
149	1J	-105.354	-3.091	-229.106	-7.609	4.957	162.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.05	0.46
149	1K	62.505	3.181	203.685	8.950	14.510	223.380	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.06	99.99
149	1L	-105.354	3.181	-229.106	8.950	5.007	223.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.05	0.63
149	1Q	23.888	-1.922	78.999	-3.344	10.891	64.842	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.04	0.32
149	1R	-66.737	-1.922	-104.420	-3.344	1.309	64.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.03	0.24
149	1S	23.888	2.012	78.999	4.684	10.861	125.680	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.04	0.62
149	1T	-66.737	2.012	-104.420	4.684	1.338	125.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.46
149	2	-34.319	0.066	-32.307	1.199	159.990	44.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.80
149	7	-32.512	0.066	-26.604	1.103	93.510	43.622	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.47
149	8	-32.254	0.066	-26.232	1.099	93.512	43.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.47

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.18 cmq/mq passoy= 69 cm

150	1A	12.181	-0.038	75.991	-0.767	0.051	1.556	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
150	1B	-17.094	-0.038	-93.005	-0.767	0.086	1.556	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
150	1C	12.181	0.038	75.991	0.797	0.051	1.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.14	0.01
150	1D	-17.094	0.038	-93.005	0.797	0.086	1.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
150	1I	7.406	-0.030	106.444	-1.238	0.016	2.575	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.09	0.01
150	1J	-12.319	-0.030	-123.459	-1.238	0.050	2.575	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
150	1K	7.406	0.029	106.444	1.268	0.016	2.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.09	0.01
150	1L	-12.319	0.029	-123.459	1.268	0.050	2.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
150	1Q	3.279	-0.017	45.001	-0.467	0.006	1.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
150	1R	-8.192	-0.017	-62.015	-0.467	0.041	1.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
150	1S	3.279	0.016	45.001	0.496	0.006	1.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
150	1T	-8.192	0.016	-62.015	0.496	0.041	1.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
150	2	-6.484	-0.008	-23.818	0.126	2.037	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
150	7	-5.356	-0.005	-19.313	0.085	1.213	0.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

150	8	-5.355	-0.005	-18.948	0.084	1.205	0.269	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
151	1A	13.635	-0.533	115.872	-1.397	2.047	4.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.16	99.99
151	1B	-19.983	-0.533	-137.909	-1.397	1.910	4.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
151	1C	13.635	0.482	115.872	0.879	2.047	5.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
151	1D	-19.983	0.482	-137.909	0.879	1.910	5.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
151	1I	8.475	-0.423	169.405	-1.921	1.273	2.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.10	99.99
151	1J	-14.823	-0.423	-191.441	-1.921	1.137	2.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.01
151	1K	8.475	0.372	169.405	1.404	1.273	7.260	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.10	99.99
151	1L	-14.823	0.372	-191.441	1.404	1.137	7.260	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.02
151	1Q	4.233	-0.257	69.252	-1.155	0.804	6.752	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
151	1R	-10.581	-0.257	-91.289	-1.155	0.667	6.752	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
151	1S	4.233	0.206	69.252	0.637	0.804	3.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
151	1T	-10.581	0.206	-91.289	0.637	0.667	3.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
151	2	-8.004	-0.074	-31.770	-0.263	4.704	7.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
151	7	-6.791	-0.058	-25.390	-0.299	2.842	6.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
151	8	-6.816	-0.058	-25.025	-0.296	2.850	6.871	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2125 cm								
152	1A	37.326	-5.159	131.835	-5.191	17.913	87.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.10	99.99
152	1B	-80.169	-5.159	-157.235	-5.191	15.221	87.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.29
152	1C	37.326	5.243	131.835	6.530	17.913	148.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.10	99.99
152	1D	-80.169	5.243	-157.235	6.530	15.221	148.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.48
152	1I	63.014	-3.247	204.698	-7.626	11.605	162.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.06	99.99
152	1J	-105.857	-3.247	-230.098	-7.626	8.912	162.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.06	0.46
152	1K	63.014	3.331	204.698	8.964	11.605	223.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.06	99.99
152	1L	-105.857	3.331	-230.098	8.964	8.912	223.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.06	0.63
152	1Q	24.744	-1.990	81.446	-3.480	7.548	65.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.04	0.33
152	1R	-67.587	-1.990	-106.846	-3.480	4.856	65.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.24
152	1S	24.744	2.074	81.446	4.819	7.548	126.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.04	0.63
152	1T	-67.587	2.074	-106.846	4.819	4.856	126.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.46
152	2	-34.877	0.097	-34.721	1.276	164.178	46.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.82
152	7	-32.847	0.083	-28.047	1.149	97.835	44.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.49
152	8	-32.589	0.083	-27.682	1.145	97.818	43.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.49
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.18 cmq/mq passoy= 69 cm								
153	1A	12.120	-0.036	86.020	-0.859	0.064	1.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
153	1B	-17.026	-0.036	-103.022	-0.859	0.076	1.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
153	1C	12.120	0.040	86.020	0.889	0.064	2.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.14	0.01
153	1D	-17.026	0.040	-103.022	0.889	0.076	2.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
153	1I	8.418	-0.030	108.344	-1.226	0.032	2.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
153	1J	-13.325	-0.030	-125.346	-1.226	0.044	2.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
153	1K	8.418	0.034	108.344	1.256	0.032	2.830	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
153	1L	-13.325	0.034	-125.346	1.256	0.044	2.830	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
153	1Q	3.500	-0.015	47.757	-0.485	0.019	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
153	1R	-8.406	-0.015	-64.759	-0.485	0.031	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
153	1S	3.500	0.019	47.757	0.515	0.019	1.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
153	1T	-8.406	0.019	-64.759	0.515	0.031	1.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
153	2	-6.354	-0.004	-25.684	0.149	0.580	0.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
153	7	-5.275	0.003	-20.425	0.099	0.345	0.303	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
153	8	-5.274	0.003	-20.068	0.098	0.343	0.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2302 cm								
154	1A	13.725	-0.297	133.356	-1.485	1.766	4.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.16	99.99
154	1B	-20.061	-0.297	-155.392	-1.485	1.817	4.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
154	1C	13.725	0.254	133.356	0.969	1.766	5.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.16	99.99
154	1D	-20.061	0.254	-155.392	0.969	1.818	5.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
154	1I	9.686	-0.266	173.125	-1.901	1.215	3.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.11	99.99
154	1J	-16.022	-0.266	-195.161	-1.901	1.267	3.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
154	1K	9.686	0.222	173.125	1.385	1.215	6.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.11	99.99
154	1L	-16.022	0.222	-195.161	1.385	1.267	6.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.02
154	1Q	4.537	-0.164	74.146	-1.170	0.675	6.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
154	1R	-10.873	-0.164	-96.182	-1.170	0.727	6.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
154	1S	4.537	0.121	74.146	0.655	0.675	2.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.06	0.01
154	1T	-10.873	0.121	-96.182	0.655	0.727	2.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
154	2	-7.861	-0.059	-34.895	-0.236	0.530	7.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
154	7	-6.703	-0.047	-27.274	-0.283	0.333	6.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
154	8	-6.728	-0.047	-26.909	-0.280	0.332	6.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2302 cm								
155	1A	42.588	-3.893	154.813	-6.801	24.275	108.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.10	99.99
155	1B	-85.355	-3.893	-180.224	-6.801	25.739	108.667	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.34
155	1C	42.588	4.020	154.813	8.147	24.261	169.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.10	99.99
155	1D	-85.355	4.020	-180.224</										

156	1A	11.859	-0.035	95.460	-0.978	0.060	1.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.01
156	1B	-16.763	-0.035	-112.463	-0.978	0.071	1.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
156	1C	11.859	0.041	95.460	1.009	0.060	2.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.01
156	1D	-16.763	0.041	-112.463	1.009	0.071	2.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
156	1I	9.650	-0.032	108.595	-1.192	0.039	2.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.11	0.01
156	1J	-14.554	-0.032	-125.597	-1.192	0.050	2.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
156	1K	9.650	0.037	108.595	1.222	0.039	2.750	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.11	0.01
156	1L	-14.554	0.037	-125.597	1.222	0.050	2.750	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
156	1Q	3.724	-0.015	49.993	-0.504	0.019	1.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
156	1R	-8.628	-0.015	-66.995	-0.504	0.030	1.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
156	1S	3.724	0.021	49.993	0.535	0.019	1.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
156	1T	-8.628	0.021	-66.995	0.535	0.030	1.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
156	2	-6.152	0.005	-28.107	0.179	0.544	0.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
156	7	-5.153	0.005	-21.879	0.117	0.323	0.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
156	8	-5.152	0.005	-21.514	0.116	0.321	0.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1A	13.409	-0.280	148.795	-1.625	1.577	4.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.15	99.99
157	1B	-19.740	-0.280	-170.833	-1.625	1.681	4.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
157	1C	13.409	0.239	148.795	1.109	1.577	5.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.15	99.99
157	1D	-19.740	0.239	-170.833	1.109	1.681	5.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
157	1I	11.045	-0.254	171.608	-1.869	1.324	3.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.13	99.99
157	1J	-17.376	-0.254	-193.646	-1.869	1.427	3.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
157	1K	11.045	0.213	171.608	1.353	1.323	6.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.13	99.99
157	1L	-17.376	0.213	-193.646	1.353	1.428	6.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.02
157	1Q	4.779	-0.156	77.358	-1.195	0.643	6.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
157	1R	-11.110	-0.156	-99.396	-1.195	0.747	6.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
157	1S	4.779	0.116	77.358	0.679	0.643	2.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.01
157	1T	-11.110	0.116	-99.396	0.679	0.747	2.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
157	2	-7.603	-0.055	-38.965	-0.204	0.476	7.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
157	7	-6.545	-0.044	-29.712	-0.264	0.314	7.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
157	8	-6.570	-0.044	-29.347	-0.260	0.313	6.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.24 cmq/mq passoy=2393 cm

158	1A	49.439	-3.484	174.778	-7.534	24.055	131.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.62	0.10	99.99
158	1B	-92.165	-3.484	-200.217	-7.534	25.596	131.771	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.09	0.39
158	1C	49.439	3.626	174.778	8.882	24.042	192.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.65	0.10	99.99
158	1D	-92.165	3.626	-200.217	8.882	25.609	192.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.57
158	1I	60.593	-2.843	205.625	-8.444	18.803	161.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.08	99.99
158	1J	-103.318	-2.843	-231.065	-8.444	20.346	161.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.08	0.45
158	1K	60.593	2.986	205.625	9.792	18.792	222.166	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.08	99.99
158	1L	-103.318	2.986	-231.065	9.792	20.357	222.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.08	0.63
158	1Q	26.967	-1.507	91.558	-4.209	9.506	76.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.38
158	1R	-69.692	-1.507	-116.998	-4.209	11.054	76.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.27
158	1S	26.967	1.649	91.558	5.557	9.500	136.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.04	0.68
158	1T	-69.692	1.649	-116.998	5.557	11.060	136.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
158	2	-36.855	0.197	-44.320	1.445	48.286	49.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.24
158	7	-34.002	0.158	-33.815	1.251	29.395	46.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21
158	8	-33.744	0.157	-33.450	1.247	29.387	45.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.20

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.14 cmq/mq passoy= 69 cm

159	1A	11.280	-0.036	101.352	-1.075	0.053	2.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
159	1B	-16.185	-0.036	-118.352	-1.075	0.071	2.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
159	1C	11.280	0.040	101.352	1.105	0.053	2.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
159	1D	-16.185	0.040	-118.352	1.105	0.071	2.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
159	1I	10.659	-0.034	105.076	-1.132	0.042	2.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
159	1J	-15.564	-0.034	-122.076	-1.132	0.060	2.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
159	1K	10.659	0.038	105.076	1.162	0.042	2.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
159	1L	-15.564	0.038	-122.076	1.162	0.060	2.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
159	1Q	3.822	-0.016	50.540	-0.513	0.016	1.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
159	1R	-8.727	-0.016	-67.541	-0.513	0.034	1.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
159	1S	3.822	0.020	50.540	0.543	0.016	1.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
159	1T	-8.727	0.020	-67.541	0.543	0.034	1.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
159	2	-5.909	0.005	-30.221	0.205	0.730	0.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
159	7	-5.008	0.005	-23.148	0.132	0.433	0.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
159	8	-5.008	0.004	-22.783	0.131	0.430	0.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

160	1A	12.775	-0.305	158.682	-1.734	1.475	3.810	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.15	99.99
160	1B	-19.111	-0.305	-180.708	-1.734	1.580	3.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
160	1C	12.775	0.262	158.682	1.218	1.475	6.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	99.99
160	1D	-19.111	0.262	-180.708	1.218	1.580	6.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.02
160	1I	12.125	-0.286	165.052	-1.803	1.491	3.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.14	99.99
160	1J	-18.460	-0.286	-187.078	-1.803	1.596	3.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
160	1K	12.125	0.243	165.052	1.287	1.491	6.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.14	99.99
160	1L	-18.460	0.243	-187.078	1.287	1.596	6.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.02
160	1Q	4.879	-0.170	78.128	-1.205	0.658	6.794	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.03
160	1R	-11.215	-0.170	-100.154	-1.205	0.763	6.794	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
160	1S	4.879	0.127	78.128	0.689	0.658	3.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.07	0.02
160	1T	-11.215	0.127	-100.154	0.689	0.763	3.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
160	2	-7.304	-0.056	-42.506	-0.176	0.147	7.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
160	7	-6.365	-0.045	-31.834	-0.247	0.117	7.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
160	8	-6.391	-0.045	-31.470	-0.244	0.116	7.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.23 cmq/mq passoy=2460 cm

161	1A	55.274	-3.411	188.029	-7.660	21.146	145.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.66	0.10	99.99
161	1B	-98.024	-3.411	-213.474	-7.660	21.606	145.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.09	0.42
161	1C	55.274	3.544	188.029	9.002	21.146	205.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.68	0.10	99.99
161	1D	-98.024	3.544	-213.474	9.002	21.606	205.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.60
161	1I	57.717	-3.278	196.188	-8.015	19.746	150.919	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.09	99.99

161	1J	-100.468	-3.278	-221.633	-8.015	20.206	150.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.08	0.43
161	1K	57.717	3.412	196.188	9.357	19.746	211.427	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.09	99.99
161	1L	-100.468	3.412	-221.633	9.357	20.206	211.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.08	0.61
161	1Q	27.641	-1.592	92.435	-4.139	9.320	76.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.38
161	1R	-70.392	-1.592	-117.880	-4.139	9.781	76.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.27
161	1S	27.641	1.725	92.435	5.480	9.320	137.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.04	0.68
161	1T	-70.392	1.725	-117.880	5.480	9.781	137.293	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
161	2	-37.838	0.230	-49.163	1.533	49.509	50.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.24
161	7	-34.597	0.175	-36.728	1.303	29.836	47.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21
161	8	-34.339	0.175	-36.357	1.299	29.839	46.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.75 cmq/mq passoy= 72 cm

162	1A	10.546	-0.035	105.020	-1.145	0.046	2.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
162	1B	-15.453	-0.035	-122.009	-1.145	0.074	2.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
162	1C	10.546	0.039	105.020	1.175	0.046	2.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
162	1D	-15.453	0.039	-122.009	1.175	0.074	2.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
162	1I	11.329	-0.036	99.776	-1.061	0.046	2.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
162	1J	-16.236	-0.036	-116.765	-1.061	0.074	2.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
162	1K	11.329	0.039	99.776	1.091	0.046	2.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
162	1L	-16.236	0.039	-116.765	1.091	0.074	2.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
162	1Q	3.807	-0.017	50.167	-0.513	0.013	1.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
162	1R	-8.714	-0.017	-67.156	-0.513	0.041	1.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
162	1S	3.807	0.020	50.167	0.543	0.013	1.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
162	1T	-8.714	0.020	-67.156	0.543	0.041	1.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
162	2	-5.642	0.006	-31.794	0.225	0.862	0.604	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
162	7	-4.847	0.005	-24.093	0.145	0.508	0.427	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
162	8	-4.847	0.004	-23.729	0.144	0.506	0.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

163	1A	12.027	-0.333	165.427	-1.817	1.568	3.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.14	99.99
163	1B	-18.365	-0.333	-187.454	-1.817	1.469	3.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
163	1C	12.027	0.289	165.427	1.300	1.568	6.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.14	99.99
163	1D	-18.365	0.289	-187.454	1.300	1.469	6.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.02
163	1I	12.898	-0.326	156.533	-1.726	1.820	3.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	99.99
163	1J	-19.236	-0.326	-178.559	-1.726	1.720	3.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
163	1K	12.898	0.281	156.533	1.209	1.819	5.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.15	99.99
163	1L	-19.236	0.281	-178.559	1.209	1.721	5.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
163	1Q	4.885	-0.187	77.719	-1.207	0.811	6.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.03
163	1R	-11.223	-0.187	-99.746	-1.207	0.711	6.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
163	1S	4.885	0.142	77.719	0.690	0.810	3.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.07	0.02
163	1T	-11.223	0.142	-99.746	0.690	0.712	3.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
163	2	-6.998	-0.054	-45.321	-0.155	0.255	7.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
163	7	-6.182	-0.044	-33.519	-0.234	0.180	7.315	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
163	8	-6.208	-0.044	-33.155	-0.231	0.179	7.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.23 cmq/mq passoy=2409 cm

164	1A	58.848	-3.267	197.243	-7.776	20.206	153.701	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.09	99.99
164	1B	-101.629	-3.267	-222.700	-7.776	17.282	153.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.08	0.44
164	1C	58.848	3.400	197.243	9.115	20.194	214.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.09	99.99
164	1D	-101.629	3.400	-222.700	9.115	17.294	214.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.08	0.61
164	1I	53.924	-3.674	183.915	-7.507	22.186	138.667	2.01	2.01	4.52	4.52	0.65	0.10	99.99
164	1J	-96.704	-3.674	-209.371	-7.507	19.261	138.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.09	0.41
164	1K	53.924	3.807	183.915	8.846	22.173	199.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.67	0.10	99.99
164	1L	-96.704	3.807	-209.371	8.846	19.274	199.111	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.58
164	1Q	27.628	-1.652	91.726	-4.048	10.604	75.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.38
164	1R	-70.409	-1.652	-117.183	-4.048	7.685	75.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.27
164	1S	27.628	1.784	91.726	5.387	10.597	136.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.04	0.68
164	1T	-70.409	1.784	-117.183	5.387	7.691	136.435	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
164	2	-38.556	0.259	-52.950	1.608	45.938	52.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.23
164	7	-35.038	0.193	-39.004	1.348	26.781	48.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21
164	8	-34.775	0.193	-38.633	1.344	26.799	47.710	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.85 cmq/mq passoy= 72 cm

165	1A	10.045	-0.039	104.579	-1.182	0.052	2.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.12	0.01
165	1B	-14.961	-0.039	-121.568	-1.182	0.161	2.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
165	1C	10.045	0.037	104.579	1.211	0.052	2.732	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
165	1D	-14.961	0.037	-121.568	1.211	0.161	2.732	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
165	1I	11.773	-0.043	92.891	-1.007	0.047	2.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.01
165	1J	-16.688	-0.043	-109.880	-1.007	0.167	2.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
165	1K	11.773	0.042	92.891	1.037	0.047	2.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.01
165	1L	-16.688	0.042	-109.880	1.037	0.167	2.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
165	1Q	3.792	-0.021	48.476	-0.509	0.081	1.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
165	1R	-8.707	-0.021	-65.465	-0.509	0.133	1.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
165	1S	3.792	0.019	48.476	0.538	0.081	1.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
165	1T	-8.707	0.019	-65.465	0.538	0.133	1.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
165	2	-5.472	0.003	-32.724	0.237	6.386	0.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
165	7	-4.747	0.002	-24.649	0.151	3.761	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
165	8	-4.747	0.001	-24.285	0.150	3.740	0.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

166	1A	11.207	-0.733	163.359	-1.907	3.167	2.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.13	99.99
166	1B	-17.554	-0.733	-185.387	-1.907	0.389	2.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.01
166	1C	11.207	0.681	163.359	1.389	3.166	7.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.13	99.99
166	1D	-17.554	0.681	-185.387	1.389	0.391	7.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.02
166	1I	13.107	-0.834	143.266	-1.717	3.463	3.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.15	99.99
166	1J	-19.454	-0.834	-165.294	-1.717	0.685	3.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.01
166	1K	13.107	0.781	143.266	1.199	3.461	6.700	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.15	99.99
166	1L	-19.454	0.781	-165.294	1.199	0.687	6.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.02
166	1Q	4.741	-0.398	74.180	-1.226	2.279	6.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
166	1R	-11.089	-0.398	-96.208	-1.226	0.498	6.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02

166	1S	4.741	0.346	74.180	0.708	2.278	3.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.06	0.02
166	1T	-11.089	0.346	-96.208	0.708	0.497	3.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
166	2	-6.748	-0.050	-46.880	-0.143	14.660	7.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.08
166	7	-6.035	-0.044	-34.457	-0.228	9.543	7.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
166	8	-6.060	-0.044	-34.093	-0.225	9.524	7.269	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2107 cm

167	1A	60.578	-4.701	195.134	-7.051	26.992	156.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.67	0.08	99.99
167	1B	-103.394	-4.701	-220.596	-7.051	8.538	156.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.07	0.45
167	1C	60.578	4.788	195.134	8.386	26.978	217.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.08	99.99
167	1D	-103.394	4.788	-220.596	8.386	8.524	217.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.07	0.62
167	1I	51.133	-5.830	167.545	-6.134	29.803	130.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.09	99.99
167	1J	-93.949	-5.830	-193.007	-6.134	5.729	130.116	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.09	0.39
167	1K	51.133	5.917	167.545	7.469	29.786	190.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.60	0.09	99.99
167	1L	-93.949	5.917	-193.007	7.469	5.713	190.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.09	0.58
167	1Q	27.374	-2.480	87.460	-3.563	22.723	74.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.04	0.37
167	1R	-70.190	-2.480	-112.923	-3.563	12.800	74.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.27
167	1S	27.374	2.567	87.460	4.898	22.715	135.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.67
167	1T	-70.190	2.567	-112.923	4.898	12.792	135.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
167	2	-38.905	0.249	-54.990	1.671	144.459	53.499	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.71
167	7	-35.255	0.175	-40.225	1.385	77.278	48.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.38
167	8	-34.998	0.175	-39.861	1.381	77.405	48.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.39

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.97 cmq/mq passoy= 70 cm

168	1A	9.374	-0.035	106.825	-1.204	0.032	2.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.11	0.01
168	1B	-14.284	-0.035	-123.812	-1.204	0.080	2.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
168	1C	9.374	0.036	106.825	1.234	0.032	2.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.11	0.01
168	1D	-14.284	0.036	-123.812	1.234	0.080	2.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
168	1I	11.924	-0.035	90.925	-0.951	0.042	1.979	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.14	0.01
168	1J	-16.834	-0.035	-107.911	-0.951	0.090	1.979	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
168	1K	11.924	0.037	90.925	0.981	0.042	2.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.14	0.01
168	1L	-16.834	0.037	-107.911	0.981	0.090	2.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
168	1Q	3.672	-0.017	48.541	-0.501	0.004	1.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
168	1R	-8.582	-0.017	-65.528	-0.501	0.052	1.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
168	1S	3.672	0.019	48.541	0.531	0.004	1.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
168	1T	-8.582	0.019	-65.528	0.531	0.052	1.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
168	2	-5.291	0.005	-33.347	0.246	1.211	0.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
168	7	-4.639	0.004	-25.022	0.157	0.711	0.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
168	8	-4.638	0.003	-24.658	0.156	0.707	0.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

169	1A	10.650	-0.357	169.551	-1.884	1.685	3.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.12	99.99
169	1B	-16.989	-0.357	-191.566	-1.884	1.206	3.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
169	1C	10.650	0.307	169.551	1.367	1.685	6.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.12	99.99
169	1D	-16.989	0.307	-191.566	1.367	1.206	6.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.02
169	1I	13.498	-0.471	141.498	-1.601	2.038	3.971	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.16	99.99
169	1J	-19.837	-0.471	-163.514	-1.601	1.559	3.971	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
169	1K	13.498	0.420	141.498	1.084	2.038	5.969	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.16	99.99
169	1L	-19.837	0.420	-163.514	1.084	1.559	5.969	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
169	1Q	4.709	-0.227	75.203	-1.194	0.990	6.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
169	1R	-11.048	-0.227	-97.219	-1.194	0.511	6.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
169	1S	4.709	0.177	75.203	0.676	0.990	3.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.06	0.02
169	1T	-11.048	0.177	-97.219	0.676	0.511	3.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
169	2	-6.548	-0.036	-48.003	-0.129	1.154	7.637	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
169	7	-5.912	-0.035	-35.129	-0.219	0.822	7.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
169	8	-5.937	-0.035	-34.765	-0.216	0.817	7.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2273 cm

170	1A	61.399	-3.233	202.993	-7.809	17.630	156.963	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.08	99.99
170	1B	-104.126	-3.233	-228.406	-7.809	11.294	156.962	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.07	0.44
170	1C	61.399	3.334	202.993	9.146	17.630	217.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.08	99.99
170	1D	-104.126	3.334	-228.406	9.146	11.294	217.621	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.07	0.62
170	1I	48.646	-4.000	165.557	-6.479	22.598	122.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.10	99.99
170	1J	-91.374	-4.000	-190.970	-6.479	16.262	122.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.37
170	1K	48.646	4.101	165.557	7.816	22.598	183.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.60	0.10	99.99
170	1L	-91.374	4.101	-190.970	7.816	16.262	183.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.56
170	1Q	26.967	-1.719	88.827	-3.819	11.026	72.855	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.04	0.36
170	1R	-69.694	-1.719	-114.240	-3.819	4.690	72.855	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.26
170	1S	26.967	1.819	88.827	5.156	11.026	133.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.04	0.66
170	1T	-69.694	1.819	-114.240	5.156	4.690	133.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.48
170	2	-39.106	0.266	-56.468	1.706	47.612	54.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.23
170	7	-35.354	0.189	-41.098	1.406	26.885	49.164	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21
170	8	-35.092	0.188	-40.734	1.402	26.910	48.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.97 cmq/mq passoy= 70 cm

171	1A	8.370	-0.033	108.726	-1.233	0.038	2.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
171	1B	-13.276	-0.033	-125.713	-1.233	0.067	2.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
171	1C	8.370	0.037	108.726	1.263	0.038	2.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
171	1D	-13.276	0.037	-125.713	1.263	0.067	2.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
171	1I	12.131	-0.035	85.466	-0.856	0.059	1.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
171	1J	-17.037	-0.035	-102.454	-0.856	0.089	1.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
171	1K	12.131	0.039	85.466	0.886	0.059	2.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.14	0.01
171	1L	-17.037	0.039	-102.454	0.886	0.089	2.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
171	1Q	3.490	-0.016	47.720	-0.486	0.014	1.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
171	1R	-8.395	-0.016	-64.708	-0.486	0.044	1.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
171	1S	3.490	0.020	47.720	0.516	0.014	1.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
171	1T	-8.395	0.020	-64.708	0.516	0.044	1.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
171	2	-4.989	0.008	-34.134	0.259	0.564	0.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
171	7	-4.456	0.006	-25.491	0.165	0.329	0.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

171	8	-4.455	0.006	-25.133	0.164	0.327	0.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
172	1A	9.534	-0.266	173.288	-1.903	1.291	3.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.11	99.99
172	1B	-15.871	-0.266	-195.305	-1.903	1.164	3.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
172	1C	9.534	0.220	173.288	1.388	1.290	6.700	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.11	99.99
172	1D	-15.871	0.220	-195.305	1.388	1.164	6.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.02
172	1I	13.750	-0.363	132.165	-1.483	1.766	4.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.16	99.99
172	1J	-20.087	-0.363	-154.182	-1.483	1.639	4.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.01
172	1K	13.750	0.316	132.165	0.967	1.765	5.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.16	99.99
172	1L	-20.087	0.316	-154.182	0.967	1.640	5.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
172	1Q	4.506	-0.181	73.912	-1.170	0.741	6.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
172	1R	-10.843	-0.181	-95.930	-1.170	0.614	6.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
172	1S	4.506	0.134	73.912	0.655	0.740	3.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.06	0.01
172	1T	-10.843	0.134	-95.930	0.655	0.615	3.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
172	2	-6.204	-0.025	-49.556	-0.111	0.060	7.676	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
172	7	-5.703	-0.028	-36.058	-0.208	0.071	7.289	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
172	8	-5.729	-0.027	-35.695	-0.205	0.069	7.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2303 cm								
173	1A	62.550	-2.691	208.850	-8.302	17.287	164.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.07	99.99
173	1B	-105.260	-2.691	-234.255	-8.302	15.805	164.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.07	0.46
173	1C	62.550	2.810	208.850	9.642	17.265	225.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.07	99.99
173	1D	-105.260	2.810	-234.255	9.642	15.827	225.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.07	0.63
173	1I	43.587	-3.637	154.159	-6.512	25.080	114.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.10	99.99
173	1J	-86.297	-3.637	-179.563	-6.512	23.591	114.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.10	0.36
173	1K	43.587	3.757	154.159	7.852	25.051	174.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.10	99.99
173	1L	-86.297	3.757	-179.563	7.852	23.619	174.781	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.54
173	1Q	26.069	-1.511	87.549	-3.941	10.193	72.679	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.04	0.36
173	1R	-68.779	-1.511	-112.954	-3.941	8.719	72.675	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.26
173	1S	26.069	1.630	87.549	5.281	10.180	133.304	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.04	0.66
173	1T	-68.779	1.630	-112.954	5.281	8.732	133.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.48
173	2	-39.436	0.299	-58.750	1.755	28.698	55.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.23
173	7	-35.545	0.214	-42.460	1.436	16.823	49.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.22
173	8	-35.283	0.213	-42.097	1.433	16.837	49.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.21
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.25 cmq/mq passoy= 68 cm								
174	1A	7.003	-0.031	107.771	-1.247	0.034	2.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.08	0.01
174	1B	-11.908	-0.031	-124.758	-1.247	0.061	2.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
174	1C	7.003	0.035	107.771	1.277	0.034	2.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.08	0.01
174	1D	-11.908	0.035	-124.758	1.277	0.061	2.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
174	1I	12.149	-0.035	75.915	-0.733	0.071	1.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
174	1J	-17.055	-0.035	-92.902	-0.733	0.098	1.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
174	1K	12.149	0.039	75.915	0.763	0.071	1.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.14	0.01
174	1L	-17.055	0.039	-92.902	0.763	0.098	1.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
174	1Q	3.178	-0.016	45.295	-0.461	0.018	0.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
174	1R	-8.083	-0.016	-62.282	-0.461	0.044	0.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
174	1S	3.178	0.019	45.295	0.491	0.018	1.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
174	1T	-8.083	0.019	-62.282	0.491	0.044	1.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
174	2	-4.633	0.008	-34.738	0.270	0.421	0.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
174	7	-4.242	0.006	-25.853	0.171	0.244	0.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
174	8	-4.242	0.006	-25.489	0.170	0.243	0.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2236 cm								
175	1A	7.970	-0.252	172.057	-1.905	0.982	3.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.09	99.99
175	1B	-14.308	-0.252	-194.061	-1.905	1.020	3.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
175	1C	7.970	0.205	172.057	1.388	0.981	6.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.09	99.99
175	1D	-14.308	0.205	-194.061	1.388	1.020	6.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.02
175	1I	13.630	-0.355	116.164	-1.333	1.631	4.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.16	99.99
175	1J	-19.968	-0.355	-138.168	-1.333	1.669	4.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
175	1K	13.630	0.308	116.164	0.817	1.630	4.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
175	1L	-19.968	0.308	-138.168	0.817	1.670	4.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
175	1Q	4.122	-0.175	69.938	-1.136	0.594	6.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
175	1R	-10.460	-0.175	-91.943	-1.136	0.632	6.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
175	1S	4.122	0.129	69.938	0.620	0.593	2.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
175	1T	-10.460	0.129	-91.943	0.620	0.632	2.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
175	2	-5.795	-0.020	-50.797	-0.096	0.100	7.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
175	7	-5.459	-0.024	-36.794	-0.199	0.068	7.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
175	8	-5.484	-0.024	-36.438	-0.195	0.070	7.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2236 cm								
176	1A	62.109	-2.336	208.734	-8.223	14.007	165.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.06	99.99
176	1B	-104.807	-2.336	-234.124	-8.223	14.805	165.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.06	0.46
176	1C	62.109	2.453	208.734	9.562	13.996	226.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.06	99.99
176	1D	-104.807	2.453	-234										

177	1A	5.490	-0.028	104.391	-1.237	0.031	2.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
177	1B	-10.395	-0.028	-121.363	-1.237	0.056	2.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
177	1C	5.490	0.032	104.391	1.268	0.031	2.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
177	1D	-10.395	0.032	-121.363	1.268	0.056	2.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
177	1I	11.919	-0.035	64.841	-0.597	0.083	1.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
177	1J	-16.824	-0.035	-81.813	-0.597	0.108	1.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
177	1K	11.919	0.038	64.841	0.627	0.083	1.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
177	1L	-16.824	0.038	-81.813	0.627	0.108	1.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
177	1Q	2.776	-0.015	41.963	-0.427	0.021	0.919	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
177	1R	-7.680	-0.015	-58.935	-0.427	0.045	0.919	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
177	1S	2.776	0.019	41.963	0.457	0.021	1.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
177	1T	-7.680	0.019	-58.935	0.457	0.045	1.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
177	2	-4.258	0.009	-34.962	0.277	0.254	0.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
177	7	-4.018	0.006	-25.985	0.176	0.144	0.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
177	8	-4.017	0.006	-25.628	0.175	0.144	0.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

178	1A	6.267	-0.248	167.647	-1.884	0.736	2.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.08	99.99
178	1B	-12.607	-0.248	-189.652	-1.884	0.874	2.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
178	1C	6.267	0.201	167.647	1.367	0.735	7.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.08	99.99
178	1D	-12.607	0.201	-189.652	1.367	0.875	7.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.02
178	1I	13.342	-0.344	98.278	-1.168	1.541	5.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.16	0.03
178	1J	-19.683	-0.344	-120.283	-1.168	1.679	5.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
178	1K	13.342	0.297	98.278	0.652	1.540	4.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.16	0.02
178	1L	-19.683	0.297	-120.283	0.652	1.680	4.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
178	1Q	3.657	-0.172	64.793	-1.093	0.489	6.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.03
178	1R	-9.998	-0.172	-86.798	-1.093	0.628	6.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
178	1S	3.657	0.125	64.793	0.577	0.489	2.934	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
178	1T	-9.998	0.125	-86.798	0.577	0.628	2.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
178	2	-5.377	-0.015	-51.432	-0.084	0.189	7.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
178	7	-5.208	-0.022	-37.169	-0.192	0.147	7.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
178	8	-5.234	-0.021	-36.813	-0.189	0.150	7.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.26 cmq/mq passoy=2190 cm

179	1A	60.853	-2.264	204.989	-7.974	10.755	165.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.05	99.99
179	1B	-103.547	-2.264	-230.387	-7.974	12.863	165.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.04	0.47
179	1C	60.853	2.385	204.989	9.312	10.745	225.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.74	0.05	99.99
179	1D	-103.547	2.385	-230.387	9.312	12.874	225.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.04	0.64
179	1I	27.670	-3.641	110.611	-5.045	22.497	72.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.10	99.99
179	1J	-70.364	-3.641	-136.009	-5.045	24.601	72.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.25
179	1K	27.670	3.762	110.611	6.382	22.483	132.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.10	99.99
179	1L	-70.364	3.762	-136.009	6.382	24.615	132.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.45
179	1Q	22.010	-1.410	76.613	-3.527	7.126	63.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.04	0.31
179	1R	-64.704	-1.410	-102.011	-3.527	9.238	63.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.23
179	1S	22.010	1.531	76.613	4.865	7.120	123.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.04	0.61
179	1T	-64.704	1.531	-102.011	4.865	9.245	123.710	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.46
179	2	-39.694	0.331	-61.921	1.815	16.024	56.465	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.23
179	7	-35.693	0.232	-44.364	1.470	10.154	50.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.22
179	8	-35.436	0.232	-43.994	1.466	10.160	50.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.22

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.27 cmq/mq passoy= 68 cm

180	1A	3.854	-0.025	99.355	-1.209	0.028	2.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
180	1B	-8.759	-0.025	-116.327	-1.209	0.047	2.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
180	1C	3.854	0.028	99.355	1.239	0.028	2.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
180	1D	-8.759	0.028	-116.327	1.239	0.047	2.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
180	1I	11.454	-0.033	52.684	-0.450	0.089	0.876	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
180	1J	-16.359	-0.033	-69.656	-0.450	0.108	0.876	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
180	1K	11.454	0.037	52.684	0.480	0.089	1.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
180	1L	-16.359	0.037	-69.656	0.480	0.108	1.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
180	1Q	2.291	-0.014	37.996	-0.386	0.023	0.830	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
180	1R	-7.196	-0.014	-54.968	-0.386	0.042	0.830	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
180	1S	2.291	0.017	37.996	0.417	0.023	1.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
180	1T	-7.196	0.017	-54.968	0.417	0.042	1.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
180	2	-3.871	0.009	-34.807	0.280	0.076	0.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
180	7	-3.785	0.006	-25.898	0.178	0.039	0.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
180	8	-3.785	0.006	-25.534	0.177	0.039	0.521	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

181	1A	4.427	-0.236	160.794	-1.841	0.588	2.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.06	99.99
181	1B	-10.771	-0.236	-182.786	-1.841	0.658	2.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
181	1C	4.427	0.189	160.794	1.324	0.588	7.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.06	99.99
181	1D	-10.771	0.189	-182.786	1.324	0.659	7.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
181	1I	12.832	-0.325	78.764	-0.991	1.537	5.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.03
181	1J	-19.175	-0.325	-100.756	-0.991	1.607	5.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
181	1K	12.832	0.278	78.764	0.475	1.537	4.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.16	0.02
181	1L	-19.175	0.278	-100.756	0.475	1.608	4.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.02
181	1Q	3.114	-0.165	58.713	-1.043	0.473	7.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
181	1R	-9.458	-0.165	-80.705	-1.043	0.543	7.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
181	1S	3.114	0.118	58.713	0.526	0.473	2.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
181	1T	-9.458	0.118	-80.705	0.526	0.544	2.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
181	2	-4.953	-0.012	-51.464	-0.077	0.096	7.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
181	7	-4.954	-0.020	-37.185	-0.188	0.074	7.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
181	8	-4.980	-0.019	-36.829	-0.185	0.076	7.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.26 cmq/mq passoy=2158 cm

182	1A	57.912	-2.226	197.462	-7.556	7.999	161.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.04	99.99
182	1B	-100.601	-2.226	-222.867	-7.556	9.083	161.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.46
182	1C	57.912	2.349	197.462	8.890	7.980	221.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.04	99.99
182	1D	-100.601	2.349	-222.867	8.890	9.102	221.907	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.63
182	1I	18.467	-3.621	86.337	-4.096	21.901	50.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.10	0.25

182	1J	-61.156	-3.621	-111.742	-4.096	22.978	50.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.18
182	1K	18.467	3.745	86.337	5.430	21.875	110.639	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.10	0.55
182	1L	-61.156	3.745	-111.742	5.430	23.005	110.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.40
182	1Q	19.209	-1.396	69.273	-3.211	6.618	57.275	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.28
182	1R	-61.898	-1.396	-94.677	-3.211	7.710	57.271	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.22
182	1S	19.209	1.520	69.273	4.545	6.606	117.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.58
182	1T	-61.898	1.520	-94.677	4.545	7.722	117.725	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.44
182	2	-39.559	0.341	-62.308	1.823	5.878	56.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.23
182	7	-35.607	0.239	-44.586	1.475	3.792	50.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.22
182	8	-35.351	0.239	-44.223	1.471	3.804	50.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.22

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.13 cmq/mq passoy= 69 cm

183	1A	3.847	-0.025	99.332	-1.209	0.032	2.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
183	1B	-8.752	-0.025	-116.303	-1.209	0.041	2.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
183	1C	3.847	0.028	99.332	1.239	0.032	2.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
183	1D	-8.752	0.028	-116.303	1.239	0.041	2.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
183	1I	11.446	-0.034	52.621	-0.449	0.094	0.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
183	1J	-16.350	-0.034	-69.592	-0.449	0.103	0.875	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
183	1K	11.446	0.037	52.621	0.480	0.094	1.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
183	1L	-16.350	0.037	-69.592	0.480	0.103	1.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
183	1Q	2.287	-0.014	37.976	-0.386	0.028	0.830	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
183	1R	-7.192	-0.014	-54.947	-0.386	0.037	0.830	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
183	1S	2.287	0.017	37.976	0.417	0.028	1.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
183	1T	-7.192	0.017	-54.947	0.417	0.037	1.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
183	2	-3.879	0.008	-34.816	0.280	0.103	0.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
183	7	-3.792	0.006	-25.905	0.177	0.066	0.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
183	8	-3.791	0.006	-25.541	0.177	0.065	0.520	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

184	1A	4.417	-0.236	160.796	-1.841	0.675	2.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.06	99.99
184	1B	-10.761	-0.236	-182.772	-1.841	0.574	2.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
184	1C	4.417	0.189	160.796	1.324	0.675	7.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.06	99.99
184	1D	-10.761	0.189	-182.772	1.324	0.574	7.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
184	1I	12.820	-0.325	78.777	-0.991	1.623	5.678	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.03
184	1J	-19.164	-0.325	-100.754	-0.991	1.522	5.678	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
184	1K	12.820	0.278	78.777	0.474	1.623	4.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.16	0.02
184	1L	-19.164	0.278	-100.754	0.474	1.522	4.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.02
184	1Q	3.109	-0.165	58.720	-1.043	0.559	7.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
184	1R	-9.453	-0.165	-80.696	-1.043	0.458	7.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
184	1S	3.109	0.118	58.720	0.526	0.559	2.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
184	1T	-9.453	0.118	-80.696	0.526	0.458	2.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
184	2	-4.974	-0.013	-51.481	-0.078	0.112	7.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
184	7	-4.974	-0.020	-37.201	-0.189	0.097	7.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
184	8	-4.998	-0.020	-36.843	-0.185	0.094	7.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.26 cmq/mq passoy=2156 cm

185	1A	57.898	-2.225	197.465	-7.556	9.271	161.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.04	99.99
185	1B	-100.599	-2.225	-222.858	-7.556	7.777	161.430	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.46
185	1C	57.898	2.349	197.465	8.891	9.262	221.876	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.04	99.99
185	1D	-100.599	2.349	-222.858	8.891	7.786	221.877	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.63
185	1I	18.449	-3.621	86.347	-4.096	23.188	50.111	2.01	2.01	4.52	4.52	0.17	0.10	0.25
185	1J	-61.150	-3.621	-111.740	-4.096	21.690	50.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.18
185	1K	18.449	3.745	86.347	5.431	23.175	110.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.10	0.55
185	1L	-61.150	3.745	-111.740	5.431	21.703	110.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.40
185	1Q	19.200	-1.396	69.281	-3.210	7.910	57.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.28
185	1R	-61.901	-1.396	-94.674	-3.210	6.419	57.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.22
185	1S	19.200	1.520	69.281	4.545	7.904	117.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.58
185	1T	-61.901	1.520	-94.674	4.545	6.425	117.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.44
185	2	-39.586	0.339	-62.322	1.821	6.194	56.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.23
185	7	-35.634	0.239	-44.600	1.474	4.140	50.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.22
185	8	-35.376	0.238	-44.235	1.470	4.120	50.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.22

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.13 cmq/mq passoy= 69 cm

186	1A	5.493	-0.028	104.396	-1.237	0.043	2.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
186	1B	-10.398	-0.028	-121.366	-1.237	0.044	2.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
186	1C	5.493	0.031	104.396	1.268	0.043	2.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
186	1D	-10.398	0.031	-121.366	1.268	0.044	2.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
186	1I	11.919	-0.035	64.843	-0.597	0.094	1.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
186	1J	-16.824	-0.035	-81.813	-0.597	0.095	1.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
186	1K	11.919	0.038	64.843	0.627	0.094	1.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
186	1L	-16.824	0.038	-81.813	0.627	0.095	1.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
186	1Q	2.776	-0.015	41.966	-0.427	0.032	0.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
186	1R	-7.681	-0.015	-58.936	-0.427	0.033	0.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
186	1S	2.776	0.018	41.966	0.457	0.032	1.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
186	1T	-7.681	0.018	-58.936	0.457	0.033	1.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
186	2	-4.266	0.008	-34.962	0.276	0.280	0.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
186	7	-4.024	0.006	-25.991	0.175	0.169	0.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
186	8	-4.023	0.006	-25.634	0.174	0.168	0.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

187	1A	6.264	-0.248	167.662	-1.884	0.889	2.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.08	99.99
187	1B	-12.610	-0.248	-189.637	-1.884	0.722	2.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
187	1C	6.264	0.201	167.662	1.367	0.889	7.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.08	99.99
187	1D	-12.610	0.201	-189.637	1.367	0.723	7.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.02
187	1I	13.339	-0.345	98.293	-1.168	1.694	5.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.16	0.03
187	1J	-19.686	-0.345	-120.268	-1.168	1.527	5.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
187	1K	13.339	0.297	98.293	0.651	1.693	4.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.16	0.02
187	1L	-19.686	0.297	-120.268	0.651	1.527	4.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
187	1Q	3.654	-0.173	64.809	-1.094	0.642	6.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.03
187	1R	-10.001	-0.173	-86.784	-1.094	0.475	6.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03

187	1S	3.654	0.125	64.809	0.577	0.642	2.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
187	1T	-10.001	0.125	-86.784	0.577	0.475	2.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
187	2	-5.399	-0.017	-51.431	-0.085	0.204	7.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
187	7	-5.230	-0.023	-37.175	-0.193	0.170	7.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03
187	8	-5.254	-0.023	-36.810	-0.189	0.167	7.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.26 cmq/mq passoy=2190 cm

188	1A	60.850	-2.264	205.020	-7.974	13.064	165.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.05	99.99
188	1B	-103.569	-2.264	-230.380	-7.974	10.558	165.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.04	0.47
188	1C	60.850	2.384	205.020	9.312	13.054	225.639	2.01	2.01	4.52	4.52	0.74	0.05	99.99
188	1D	-103.569	2.384	-230.380	9.312	10.568	225.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.04	0.64
188	1I	27.685	-3.641	110.666	-5.045	24.807	72.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.10	99.99
188	1J	-70.404	-3.641	-136.027	-5.045	22.296	72.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.25
188	1K	27.685	3.762	110.666	6.382	24.793	132.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.10	99.99
188	1L	-70.404	3.762	-136.027	6.382	22.310	132.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.45
188	1Q	22.009	-1.410	76.646	-3.527	9.443	63.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.04	0.31
188	1R	-64.728	-1.410	-102.007	-3.527	6.940	63.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.23
188	1S	22.009	1.530	76.646	4.865	9.436	123.706	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.04	0.61
188	1T	-64.728	1.530	-102.007	4.865	6.946	123.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.46
188	2	-39.725	0.328	-61.898	1.812	16.338	56.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.23
188	7	-35.718	0.230	-44.334	1.468	10.492	50.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.22
188	8	-35.460	0.230	-43.969	1.464	10.472	50.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.22

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.27 cmq/mq passoy= 68 cm

189	1A	7.021	-0.031	107.814	-1.246	0.049	2.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.08	0.01
189	1B	-11.925	-0.031	-124.782	-1.246	0.045	2.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
189	1C	7.021	0.034	107.814	1.276	0.049	2.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.08	0.01
189	1D	-11.925	0.034	-124.782	1.276	0.045	2.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
189	1I	12.148	-0.036	75.940	-0.731	0.086	1.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
189	1J	-17.051	-0.036	-92.908	-0.731	0.082	1.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
189	1K	12.148	0.039	75.940	0.761	0.086	1.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.14	0.01
189	1L	-17.051	0.039	-92.908	0.761	0.082	1.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
189	1Q	3.182	-0.016	45.316	-0.460	0.033	0.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
189	1R	-8.086	-0.016	-62.284	-0.460	0.029	0.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
189	1S	3.182	0.019	45.316	0.490	0.033	1.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
189	1T	-8.086	0.019	-62.284	0.490	0.029	1.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
189	2	-4.640	0.008	-34.736	0.269	0.443	0.717	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
189	7	-4.248	0.005	-25.851	0.171	0.266	0.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
189	8	-4.248	0.005	-25.494	0.170	0.264	0.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

190	1A	7.953	-0.253	172.047	-1.905	1.033	3.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.09	99.99
190	1B	-14.299	-0.253	-194.020	-1.905	0.969	3.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
190	1C	7.953	0.204	172.047	1.388	1.033	6.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.09	99.99
190	1D	-14.299	0.204	-194.020	1.388	0.969	6.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.02
190	1I	13.612	-0.356	116.114	-1.334	1.682	4.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.16	99.99
190	1J	-19.959	-0.356	-138.087	-1.334	1.618	4.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
190	1K	13.612	0.307	116.114	0.817	1.682	4.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
190	1L	-19.959	0.307	-138.087	0.817	1.618	4.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
190	1Q	4.107	-0.177	69.933	-1.137	0.644	6.924	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
190	1R	-10.453	-0.177	-91.906	-1.137	0.581	6.924	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
190	1S	4.107	0.128	69.933	0.620	0.644	2.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
190	1T	-10.453	0.128	-91.906	0.620	0.581	2.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
190	2	-5.818	-0.022	-50.785	-0.097	0.113	7.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
190	7	-5.481	-0.027	-36.783	-0.200	0.088	7.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
190	8	-5.505	-0.026	-36.418	-0.196	0.085	7.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2235 cm

191	1A	62.091	-2.338	208.767	-8.224	14.983	165.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.06	99.99
191	1B	-104.812	-2.338	-234.088	-8.224	13.818	165.771	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.06	0.46
191	1C	62.091	2.453	208.767	9.561	14.983	226.417	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.06	99.99
191	1D	-104.812	2.453	-234.088	9.561	13.818	226.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.06	0.63
191	1I	36.053	-3.637	132.988	-5.866	24.860	93.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.10	99.99
191	1J	-78.775	-3.637	-158.310	-5.866	23.695	93.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.30
191	1K	36.053	3.753	132.988	7.203	24.860	154.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.10	99.99
191	1L	-78.775	3.753	-158.310	7.203	23.695	154.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.50
191	1Q	24.226	-1.427	82.673	-3.774	9.520	68.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.04	0.34
191	1R	-66.947	-1.427	-107.995	-3.774	8.356	68.116	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.25
191	1S	24.226	1.542	82.673	5.111	9.520	128.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.04	0.64
191	1T	-66.947	1.542	-107.995	5.111	8.356	128.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.47
191	2	-39.673	0.312	-60.681	1.790	23.464	55.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.23
191	7	-35.689	0.220	-43.581	1.455	14.419	50.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.22
191	8	-35.430	0.219	-43.223	1.452	14.401	49.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.22

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.30 cmq/mq passoy= 68 cm

192	1A	8.334	-0.033	108.713	-1.233	0.057	2.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
192	1B	-13.239	-0.033	-125.682	-1.233	0.045	2.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
192	1C	8.334	0.036	108.713	1.263	0.057	2.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
192	1D	-13.239	0.036	-125.682	1.263	0.045	2.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
192	1I	12.092	-0.035	85.422	-0.856	0.079	1.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
192	1J	-16.997	-0.035	-102.392	-0.856	0.067	1.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
192	1K	12.092	0.038	85.422	0.886	0.079	2.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.14	0.01
192	1L	-16.997	0.038	-102.392	0.886	0.067	2.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
192	1Q	3.472	-0.016	47.710	-0.486	0.035	1.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
192	1R	-8.377	-0.016	-64.680	-0.486	0.023	1.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
192	1S	3.472	0.019	47.710	0.516	0.035	1.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
192	1T	-8.377	0.019	-64.680	0.516	0.023	1.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
192	2	-4.994	0.007	-34.130	0.258	0.581	0.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
192	7	-4.461	0.005	-25.494	0.164	0.346	0.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

192	8	-4.459	0.005	-25.129	0.164	0.343	0.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
193	1A	9.479	-0.268	173.306	-1.903	1.175	3.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.11	99.99
193	1B	-15.825	-0.268	-195.261	-1.903	1.283	3.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
193	1C	9.479	0.218	173.306	1.386	1.176	6.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.11	99.99
193	1D	-15.825	0.218	-195.261	1.386	1.282	6.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.02
193	1I	13.694	-0.364	132.206	-1.481	1.650	4.567	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.16	99.99
193	1J	-20.039	-0.364	-154.162	-1.481	1.758	4.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
193	1K	13.694	0.315	132.206	0.964	1.651	5.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.16	99.99
193	1L	-20.039	0.315	-154.162	0.964	1.757	5.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
193	1Q	4.477	-0.183	73.941	-1.170	0.623	6.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
193	1R	-10.823	-0.183	-95.896	-1.170	0.731	6.892	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
193	1S	4.477	0.133	73.941	0.653	0.624	3.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.06	0.01
193	1T	-10.823	0.133	-95.896	0.653	0.730	3.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
193	2	-6.224	-0.028	-49.532	-0.112	0.049	7.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
193	7	-5.725	-0.031	-36.021	-0.209	0.055	7.298	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
193	8	-5.749	-0.030	-35.664	-0.206	0.056	7.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq		passoy=2302 cm				
194	1A	62.503	-2.691	208.907	-8.304	15.879	164.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.07	99.99
194	1B	-105.242	-2.691	-234.183	-8.304	17.063	164.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.07	0.46
194	1C	62.503	2.807	208.907	9.639	15.902	225.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.07	99.99
194	1D	-105.242	2.807	-234.183	9.639	17.041	225.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.07	0.63
194	1I	43.540	-3.638	154.231	-6.514	23.697	114.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.10	99.99
194	1J	-86.279	-3.638	-179.507	-6.514	24.887	114.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.10	0.36
194	1K	43.540	3.754	154.231	7.850	23.725	174.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.10	99.99
194	1L	-86.279	3.754	-179.507	7.850	24.858	174.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.54
194	1Q	26.043	-1.510	87.620	-3.942	8.826	72.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.04	0.36
194	1R	-68.783	-1.510	-112.896	-3.942	10.001	72.590	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.26
194	1S	26.043	1.626	87.620	5.278	8.839	133.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.04	0.66
194	1T	-68.783	1.626	-112.896	5.278	9.988	133.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.48
194	2	-39.458	0.296	-58.654	1.752	28.954	55.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.23
194	7	-35.568	0.211	-42.350	1.433	17.094	49.729	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.22
194	8	-35.305	0.210	-41.999	1.429	17.087	49.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.21
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 8.25 cmq/mq		passoy= 68 cm				
195	1A	9.374	-0.036	106.827	-1.204	0.072	2.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.11	0.01
195	1B	-14.284	-0.036	-123.810	-1.204	0.040	2.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
195	1C	9.374	0.036	106.827	1.234	0.072	2.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.11	0.01
195	1D	-14.284	0.036	-123.810	1.234	0.040	2.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
195	1I	11.924	-0.036	90.927	-0.951	0.082	1.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.14	0.01
195	1J	-16.835	-0.036	-107.910	-0.951	0.050	1.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
195	1K	11.924	0.036	90.927	0.981	0.082	2.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.14	0.01
195	1L	-16.835	0.036	-107.910	0.981	0.050	2.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
195	1Q	3.673	-0.018	48.543	-0.501	0.044	1.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
195	1R	-8.583	-0.018	-65.526	-0.501	0.012	1.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
195	1S	3.673	0.018	48.543	0.531	0.044	1.362	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
195	1T	-8.583	0.018	-65.526	0.531	0.012	1.362	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
195	2	-5.296	0.004	-33.343	0.246	1.228	0.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
195	7	-4.643	0.002	-25.018	0.157	0.727	0.447	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
195	8	-4.643	0.002	-24.660	0.156	0.723	0.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq		passoy=2271 cm				
196	1A	10.641	-0.359	169.582	-1.884	1.228	3.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.12	99.99
196	1B	-16.993	-0.359	-191.536	-1.884	1.662	3.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
196	1C	10.641	0.306	169.582	1.366	1.228	6.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.12	99.99
196	1D	-16.993	0.306	-191.536	1.366	1.662	6.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.02
196	1I	13.485	-0.472	141.529	-1.600	1.582	3.966	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.16	99.99
196	1J	-19.837	-0.472	-163.484	-1.600	2.015	3.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
196	1K	13.485	0.419	141.529	1.082	1.582	5.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.16	99.99
196	1L	-19.837	0.419	-163.484	1.082	2.015	5.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
196	1Q	4.696	-0.229	75.235	-1.194	0.533	6.750	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
196	1R	-11.048	-0.229	-97.189	-1.194	0.967	6.750	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
196	1S	4.696	0.176	75.235	0.675	0.533	3.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.06	0.02
196	1T	-11.048	0.176	-97.189	0.675	0.967	3.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
196	2	-6.568	-0.039	-47.970	-0.130	1.121	7.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
196	7	-5.933	-0.038	-35.089	-0.221	0.782	7.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
196	8	-5.957	-0.038	-34.724	-0.217	0.783	7.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq		passoy=2271 cm				
197	1A	61.414	-3.234	203.104	-7.791	11.485	156.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.08	99.99
197	1B	-104.165	-3.234	-228.367	-7.791	17.437	156.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.07	0.44
197	1C	61.414	3.331	203.104	9.123	11.485	217.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.08	99.99
197	1D	-104.165	3.331	-228.367	9.123	17.437								

198	1A	10.055	-0.039	104.580	-1.181	0.143	2.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.12	0.01
198	1B	-14.971	-0.039	-121.565	-1.181	0.035	2.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
198	1C	10.055	0.037	104.580	1.211	0.142	2.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
198	1D	-14.971	0.037	-121.565	1.211	0.035	2.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
198	1I	11.783	-0.044	92.890	-1.005	0.148	2.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.01
198	1J	-16.699	-0.044	-109.874	-1.005	0.030	2.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
198	1K	11.783	0.041	92.890	1.035	0.147	2.360	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.14	0.01
198	1L	-16.699	0.041	-109.874	1.035	0.030	2.360	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
198	1Q	3.797	-0.021	48.478	-0.509	0.114	1.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
198	1R	-8.712	-0.021	-65.462	-0.509	0.064	1.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
198	1S	3.797	0.019	48.478	0.538	0.114	1.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
198	1T	-8.712	0.019	-65.462	0.538	0.063	1.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
198	2	-5.483	-0.002	-32.721	0.237	6.427	0.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
198	7	-4.757	-0.002	-24.646	0.151	3.798	0.431	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
198	8	-4.756	-0.002	-24.282	0.150	3.778	0.436	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

199	1A	11.200	-0.735	163.388	-1.908	0.492	2.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.13	99.99
199	1B	-17.562	-0.735	-185.357	-1.908	3.064	2.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.02
199	1C	11.200	0.679	163.388	1.388	0.491	7.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.13	99.99
199	1D	-17.562	0.679	-185.357	1.388	3.065	7.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.02
199	1I	13.100	-0.834	143.295	-1.718	0.788	3.273	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.15	99.99
199	1J	-19.462	-0.834	-165.265	-1.718	3.360	3.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.02
199	1K	13.100	0.778	143.295	1.198	0.786	6.706	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.15	99.99
199	1L	-19.462	0.778	-165.265	1.198	3.361	6.706	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.02
199	1Q	4.735	-0.400	74.210	-1.227	0.396	6.479	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
199	1R	-11.097	-0.400	-96.179	-1.227	2.176	6.479	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
199	1S	4.735	0.344	74.210	0.707	0.397	3.499	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.06	0.02
199	1T	-11.097	0.344	-96.179	0.707	2.177	3.499	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
199	2	-6.773	-0.054	-46.832	-0.144	14.500	7.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.08
199	7	-6.059	-0.048	-34.409	-0.229	9.355	7.362	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
199	8	-6.083	-0.047	-34.045	-0.226	9.357	7.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2105 cm

200	1A	60.570	-4.703	195.221	-7.054	7.985	156.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.67	0.08	99.99
200	1B	-103.403	-4.703	-220.510	-7.054	26.437	156.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.07	0.45
200	1C	60.570	4.787	195.221	8.385	7.999	217.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.08	99.99
200	1D	-103.403	4.787	-220.510	8.385	26.451	217.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.07	0.62
200	1I	51.125	-5.831	167.633	-6.136	5.174	130.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.09	99.99
200	1J	-93.958	-5.831	-192.921	-6.136	29.246	130.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.09	0.39
200	1K	51.125	5.915	167.633	7.467	5.191	190.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.60	0.09	99.99
200	1L	-93.958	5.915	-192.921	7.467	29.262	190.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.16	0.09	0.58
200	1Q	27.367	-2.480	87.550	-3.566	12.255	74.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.13	0.04	0.37
200	1R	-70.200	-2.480	-112.838	-3.566	22.174	74.721	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.27
200	1S	27.367	2.564	87.550	4.896	12.263	135.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.67
200	1T	-70.200	2.564	-112.838	4.896	22.182	135.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
200	2	-38.926	0.245	-54.854	1.667	145.495	53.520	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.71
200	7	-35.269	0.171	-40.074	1.381	78.295	48.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.39
200	8	-35.012	0.171	-39.716	1.377	78.359	48.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.39

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.97 cmq/mq passoy= 70 cm

201	1A	10.536	-0.036	105.031	-1.142	0.072	2.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
201	1B	-15.444	-0.036	-122.002	-1.142	0.048	2.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
201	1C	10.536	0.038	105.031	1.172	0.072	2.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
201	1D	-15.444	0.038	-122.002	1.172	0.048	2.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
201	1I	11.319	-0.036	99.788	-1.058	0.072	2.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
201	1J	-16.226	-0.036	-116.759	-1.058	0.048	2.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
201	1K	11.319	0.038	99.788	1.088	0.072	2.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
201	1L	-16.226	0.038	-116.759	1.088	0.048	2.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
201	1Q	3.803	-0.017	50.177	-0.512	0.039	1.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
201	1R	-8.710	-0.017	-67.148	-0.512	0.015	1.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
201	1S	3.803	0.019	50.177	0.541	0.039	1.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
201	1T	-8.710	0.019	-67.148	0.541	0.015	1.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
201	2	-5.649	0.005	-31.789	0.225	0.866	0.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
201	7	-4.854	0.003	-24.082	0.145	0.512	0.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
201	8	-4.853	0.003	-23.725	0.144	0.509	0.427	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

202	1A	12.006	-0.335	165.463	-1.816	1.474	3.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.14	99.99
202	1B	-18.359	-0.335	-187.416	-1.816	1.564	3.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
202	1C	12.006	0.287	165.463	1.298	1.474	6.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.14	99.99
202	1D	-18.359	0.287	-187.416	1.298	1.564	6.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.02
202	1I	12.877	-0.328	156.570	-1.726	1.725	3.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	99.99
202	1J	-19.230	-0.328	-178.523	-1.726	1.815	3.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
202	1K	12.877	0.279	156.570	1.207	1.725	5.934	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.15	99.99
202	1L	-19.230	0.279	-178.523	1.207	1.815	5.934	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.02
202	1Q	4.871	-0.189	77.756	-1.207	0.716	6.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.03
202	1R	-11.224	-0.189	-99.709	-1.207	0.806	6.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
202	1S	4.871	0.141	77.756	0.689	0.716	3.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.07	0.02
202	1T	-11.224	0.141	-99.709	0.689	0.806	3.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
202	2	-7.019	-0.057	-45.270	-0.156	0.248	7.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
202	7	-6.204	-0.048	-33.468	-0.235	0.172	7.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
202	8	-6.228	-0.047	-33.104	-0.232	0.172	7.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.23 cmq/mq passoy=2413 cm

203	1A	58.838	-3.268	197.332	-7.778	17.326	153.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.09	99.99
203	1B	-101.622	-3.268	-222.611	-7.778	20.128	153.672	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.08	0.44
203	1C	58.838	3.397	197.332	9.113	17.326	214.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.09	99.99
203	1D	-101.622	3.397	-222.611	9.113	20.128	214.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.08	0.61
203	1I	53.914	-3.676	184.004	-7.509	19.308	138.639	2.01	2.01	4.52	4.52	0.65	0.10	99.99

203	1J	-96.697	-3.676	-209.283	-7.509	22.110	138.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.09	0.41
203	1K	53.914	3.805	184.004	8.844	19.308	199.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.67	0.10	99.99
203	1L	-96.697	3.805	-209.283	8.844	22.110	199.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.58
203	1Q	27.624	-1.652	91.817	-4.050	7.732	75.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.38
203	1R	-70.408	-1.652	-117.096	-4.050	10.534	75.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.27
203	1S	27.624	1.781	91.817	5.384	7.732	136.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.04	0.68
203	1T	-70.408	1.781	-117.096	5.384	10.534	136.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
203	2	-38.572	0.255	-52.801	1.603	46.019	52.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.23
203	7	-35.048	0.190	-38.834	1.343	26.877	48.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21
203	8	-34.790	0.189	-38.484	1.340	26.895	47.701	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.84 cmq/mq passoy= 72 cm

204	1A	11.311	-0.036	101.353	-1.073	0.073	2.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
204	1B	-16.216	-0.036	-118.336	-1.073	0.052	2.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
204	1C	11.311	0.039	101.353	1.103	0.073	2.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.13	0.01
204	1D	-16.216	0.039	-118.336	1.103	0.052	2.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
204	1I	10.690	-0.035	105.079	-1.132	0.061	2.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
204	1J	-15.595	-0.035	-122.062	-1.132	0.041	2.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
204	1K	10.690	0.038	105.079	1.162	0.061	2.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.12	0.01
204	1L	-15.595	0.038	-122.062	1.162	0.041	2.623	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
204	1Q	3.838	-0.017	50.548	-0.513	0.036	1.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
204	1R	-8.743	-0.017	-67.530	-0.513	0.015	1.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
204	1S	3.838	0.020	50.548	0.543	0.036	1.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
204	1T	-8.743	0.020	-67.530	0.543	0.015	1.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
204	2	-5.920	0.004	-30.209	0.205	0.728	0.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
204	7	-5.017	0.003	-23.136	0.132	0.430	0.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
204	8	-5.016	0.003	-22.778	0.131	0.428	0.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

205	1A	12.809	-0.308	158.718	-1.735	1.580	3.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.15	99.99
205	1B	-19.159	-0.308	-180.671	-1.735	1.473	3.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
205	1C	12.809	0.261	158.718	1.217	1.578	6.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.15	99.99
205	1D	-19.159	0.261	-180.671	1.217	1.474	6.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.02
205	1I	12.158	-0.288	165.091	-1.804	1.595	3.632	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.14	99.99
205	1J	-18.508	-0.288	-187.044	-1.804	1.489	3.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
205	1K	12.158	0.241	165.091	1.286	1.594	6.270	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.14	99.99
205	1L	-18.508	0.241	-187.044	1.286	1.490	6.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.02
205	1Q	4.892	-0.173	78.167	-1.206	0.764	6.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.03
205	1R	-11.242	-0.173	-100.120	-1.206	0.658	6.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
205	1S	4.892	0.127	78.167	0.688	0.763	3.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.07	0.02
205	1T	-11.242	0.127	-100.120	0.688	0.659	3.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
205	2	-7.327	-0.059	-42.452	-0.178	0.149	7.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
205	7	-6.387	-0.048	-31.779	-0.248	0.117	7.230	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
205	8	-6.412	-0.048	-31.415	-0.245	0.117	7.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.23 cmq/mq passoy=2461 cm

206	1A	55.267	-3.413	188.125	-7.661	21.648	145.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.66	0.10	99.99
206	1B	-98.011	-3.413	-213.378	-7.661	21.194	145.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.09	0.42
206	1C	55.267	3.543	188.125	8.999	21.609	205.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.68	0.10	99.99
206	1D	-98.011	3.543	-213.378	8.999	21.233	205.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.60
206	1I	57.748	-3.279	196.285	-8.016	20.250	150.919	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.09	99.99
206	1J	-100.491	-3.279	-221.539	-8.016	19.799	150.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.08	0.43
206	1K	57.748	3.410	196.285	9.353	20.214	211.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.09	99.99
206	1L	-100.491	3.410	-221.539	9.353	19.835	211.412	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.08	0.61
206	1Q	27.692	-1.592	92.529	-4.139	9.798	76.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.38
206	1R	-70.436	-1.592	-117.783	-4.139	9.363	76.780	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.27
206	1S	27.692	1.723	92.529	5.476	9.778	137.273	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.04	0.68
206	1T	-70.436	1.723	-117.783	5.476	9.382	137.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
206	2	-37.849	0.226	-48.996	1.529	49.475	50.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.24
206	7	-34.600	0.172	-36.546	1.299	29.794	47.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21
206	8	-34.343	0.171	-36.190	1.295	29.802	46.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.75 cmq/mq passoy= 73 cm

207	1A	11.869	-0.036	95.395	-0.978	0.076	1.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.01
207	1B	-16.774	-0.036	-112.381	-0.978	0.055	1.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
207	1C	11.869	0.040	95.395	1.009	0.076	2.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.14	0.01
207	1D	-16.774	0.040	-112.381	1.009	0.055	2.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
207	1I	9.660	-0.032	108.582	-1.192	0.055	2.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.11	0.01
207	1J	-14.565	-0.032	-125.567	-1.192	0.034	2.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
207	1K	9.660	0.037	108.582	1.222	0.055	2.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.11	0.01
207	1L	-14.565	0.037	-125.567	1.222	0.034	2.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
207	1Q	3.729	-0.016	49.980	-0.504	0.036	1.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
207	1R	-8.634	-0.016	-66.965	-0.504	0.014	1.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
207	1S	3.729	0.020	49.980	0.535	0.036	1.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
207	1T	-8.634	0.020	-66.965	0.535	0.014	1.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
207	2	-6.161	0.004	-28.093	0.179	0.534	0.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
207	7	-5.161	0.004	-21.872	0.117	0.314	0.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
207	8	-5.159	0.004	-21.508	0.116	0.312	0.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

208	1A	13.412	-0.282	148.827	-1.625	1.682	4.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.15	99.99
208	1B	-19.760	-0.282	-170.797	-1.625	1.576	4.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
208	1C	13.412	0.238	148.827	1.108	1.681	5.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.15	99.99
208	1D	-19.760	0.238	-170.797	1.108	1.577	5.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
208	1I	11.049	-0.256	171.644	-1.870	1.428	3.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.13	99.99
208	1J	-17.397	-0.256	-193.613	-1.870	1.322	3.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
208	1K	11.049	0.212	171.644	1.353	1.427	6.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.13	99.99
208	1L	-17.397	0.212	-193.613	1.353	1.323	6.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.02
208	1Q	4.771	-0.159	77.392	-1.196	0.748	6.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
208	1R	-11.119	-0.159	-99.362	-1.196	0.643	6.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03

208	1S	4.771	0.115	77.392	0.679	0.748	3.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.01
208	1T	-11.119	0.115	-99.362	0.679	0.643	3.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
208	2	-7.622	-0.058	-38.906	-0.205	0.479	7.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
208	7	-6.562	-0.047	-29.652	-0.265	0.314	7.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
208	8	-6.587	-0.047	-29.288	-0.261	0.315	7.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.24 cmq/mq passoy=2391 cm

209	1A	49.455	-3.485	174.877	-7.536	25.562	131.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.62	0.10	99.99
209	1B	-92.166	-3.485	-200.115	-7.536	24.112	131.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.09	0.39
209	1C	49.455	3.625	174.877	8.880	25.536	192.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.65	0.10	99.99
209	1D	-92.166	3.625	-200.115	8.880	24.138	192.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.09	0.57
209	1I	60.608	-2.845	205.727	-8.447	20.314	161.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.72	0.08	99.99
209	1J	-103.319	-2.845	-230.964	-8.447	18.868	161.575	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.08	0.45
209	1K	60.608	2.984	205.727	9.790	20.292	222.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.08	99.99
209	1L	-103.319	2.984	-230.964	9.790	18.890	222.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.08	0.63
209	1Q	26.976	-1.507	91.656	-4.211	11.003	76.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.04	0.38
209	1R	-69.687	-1.507	-116.894	-4.211	9.567	76.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.27
209	1S	26.976	1.647	91.656	5.555	10.990	136.665	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.04	0.68
209	1T	-69.687	1.647	-116.894	5.555	9.579	136.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.49
209	2	-36.854	0.194	-44.150	1.442	48.186	49.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.24
209	7	-33.997	0.155	-33.637	1.247	29.278	46.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.21
209	8	-33.735	0.154	-33.280	1.244	29.280	45.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.20

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.14 cmq/mq passoy= 69 cm

210	1A	12.114	-0.036	86.004	-0.859	0.085	1.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
210	1B	-17.024	-0.036	-102.993	-0.859	0.055	1.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
210	1C	12.114	0.039	86.004	0.889	0.085	2.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.14	0.01
210	1D	-17.024	0.039	-102.993	0.889	0.055	2.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
210	1I	8.397	-0.030	108.340	-1.226	0.053	2.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
210	1J	-13.306	-0.030	-125.328	-1.226	0.024	2.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
210	1K	8.397	0.033	108.340	1.256	0.053	2.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.10	0.01
210	1L	-13.306	0.033	-125.328	1.256	0.024	2.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
210	1Q	3.492	-0.016	47.754	-0.485	0.040	1.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
210	1R	-8.402	-0.016	-64.743	-0.485	0.010	1.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
210	1S	3.492	0.019	47.754	0.515	0.040	1.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
210	1T	-8.402	0.019	-64.743	0.515	0.010	1.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
210	2	-6.355	-0.005	-25.670	0.149	0.564	0.393	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
210	7	-5.276	0.002	-20.418	0.099	0.329	0.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
210	8	-5.276	0.002	-20.054	0.098	0.327	0.304	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

211	1A	13.674	-0.299	133.394	-1.486	1.809	4.865	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.16	99.99
211	1B	-20.030	-0.299	-155.369	-1.486	1.777	4.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
211	1C	13.674	0.252	133.394	0.969	1.810	5.033	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.16	99.99
211	1D	-20.030	0.252	-155.369	0.969	1.776	5.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
211	1I	9.636	-0.267	173.145	-1.902	1.258	3.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.11	99.99
211	1J	-15.992	-0.267	-195.121	-1.902	1.227	3.193	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
211	1K	9.636	0.221	173.145	1.384	1.259	6.706	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.11	99.99
211	1L	-15.992	0.221	-195.121	1.384	1.226	6.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.02
211	1Q	4.502	-0.166	74.174	-1.171	0.717	6.952	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
211	1R	-10.858	-0.166	-96.149	-1.171	0.685	6.952	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
211	1S	4.502	0.120	74.174	0.654	0.717	2.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.06	0.01
211	1T	-10.858	0.120	-96.149	0.654	0.684	2.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
211	2	-7.865	-0.062	-34.840	-0.237	0.519	7.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
211	7	-6.709	-0.050	-27.210	-0.284	0.318	6.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
211	8	-6.733	-0.049	-26.846	-0.280	0.320	6.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2301 cm

212	1A	42.570	-3.894	154.904	-6.803	25.583	108.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.10	99.99
212	1B	-85.321	-3.894	-180.140	-6.803	24.368	108.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.34
212	1C	42.570	4.017	154.904	8.144	25.611	169.281	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.10	99.99
212	1D	-85.321	4.017	-180.140	8.144	24.340	169.269	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.10	0.53
212	1I	62.672	-2.694	209.091	-8.311	17.416	165.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.07	99.99
212	1J	-105.423	-2.694	-234.326	-8.311	16.195	165.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.07	0.46
212	1K	62.672	2.817	209.091	9.652	17.439	226.431	2.01	2.01	4.52	4.52	0.75	0.07	99.99
212	1L	-105.423	2.817	-234.326	9.652	16.173	226.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.07	0.63
212	1Q	25.899	-1.571	87.826	-4.009	10.279	71.667	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.04	0.36
212	1R	-68.650	-1.571	-113.061	-4.009	9.048	71.672	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.26
212	1S	25.899	1.694	87.826	5.351	10.292	132.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.04	0.66
212	1T	-68.650	1.694	-113.061	5.351	9.035	132.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.48
212	2	-35.734	0.145	-38.627	1.344	62.577	47.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.31
212	7	-33.332	0.122	-30.319	1.189	37.844	45.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.20
212	8	-33.075	0.121	-29.970	1.186	37.849	44.706	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.20

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.30 cmq/mq passoy= 68 cm

213	1A	12.171	-0.039	76.002	-0.767	0.105	1.558	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
213	1B	-17.086	-0.039	-93.004	-0.767	0.031	1.558	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
213	1C	12.171	0.037	76.002	0.797	0.105	1.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.14	0.01
213	1D	-17.086	0.037	-93.004	0.797	0.031	1.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
213	1I	7.401	-0.030	106.450	-1.238	0.070	2.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.09	0.01
213	1J	-12.316	-0.030	-123.451	-1.238	0.004	2.577	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
213	1K	7.401	0.028	106.450	1.268	0.070	2.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.09	0.01
213	1L	-12.316	0.028	-123.451	1.268	0.005	2.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
213	1Q	3.274	-0.017	45.008	-0.467	0.060	1.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
213	1R	-8.190	-0.017	-62.009	-0.467	0.014	1.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
213	1S	3.274	0.016	45.008	0.496	0.060	1.281	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
213	1T	-8.190	0.016	-62.009	0.496	0.014	1.281	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
213	2	-6.484	-0.009	-23.804	0.126	1.993	0.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
213	7	-5.356	-0.006	-19.299	0.085	1.171	0.261	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

213	8	-5.356	-0.006	-18.935	0.084	1.164	0.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
214	1A	13.614	-0.534	115.898	-1.397	1.802	4.447	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.16	99.99
214	1B	-19.982	-0.534	-137.890	-1.397	2.156	4.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
214	1C	13.614	0.481	115.898	0.878	1.803	5.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
214	1D	-19.982	0.481	-137.890	0.878	2.154	5.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
214	1I	8.458	-0.424	169.423	-1.922	1.028	2.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.10	99.99
214	1J	-14.826	-0.424	-191.415	-1.922	1.381	2.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.01
214	1K	8.458	0.371	169.423	1.403	1.029	7.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.10	99.99
214	1L	-14.826	0.371	-191.415	1.403	1.381	7.264	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.02
214	1Q	4.218	-0.258	69.273	-1.156	0.559	6.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
214	1R	-10.586	-0.258	-91.265	-1.156	0.912	6.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
214	1S	4.218	0.205	69.273	0.637	0.559	3.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
214	1T	-10.586	0.205	-91.265	0.637	0.911	3.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
214	2	-8.004	-0.076	-31.711	-0.263	4.868	7.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
214	7	-6.793	-0.061	-25.331	-0.300	3.033	6.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
214	8	-6.818	-0.060	-24.974	-0.297	3.018	6.876	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2124 cm								
215	1A	37.329	-5.164	131.922	-5.192	14.688	87.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.10	99.99
215	1B	-80.164	-5.164	-157.172	-5.192	18.438	87.372	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.29
215	1C	37.329	5.246	131.922	6.528	14.704	148.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.10	99.99
215	1D	-80.164	5.246	-157.172	6.528	18.422	148.233	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.48
215	1I	63.036	-3.262	204.805	-7.626	8.378	162.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.06	99.99
215	1J	-105.871	-3.262	-230.055	-7.626	12.125	162.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.06	0.46
215	1K	63.036	3.345	204.805	8.963	8.391	223.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.73	0.06	99.99
215	1L	-105.871	3.345	-230.055	8.963	12.112	223.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.06	0.63
215	1Q	24.750	-1.994	81.529	-3.479	4.324	65.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.04	0.33
215	1R	-67.586	-1.994	-106.779	-3.479	8.065	65.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.24
215	1S	24.750	2.077	81.529	4.816	4.331	126.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.04	0.63
215	1T	-67.586	2.077	-106.779	4.816	8.058	126.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.46
215	2	-34.858	0.095	-34.573	1.274	163.255	46.064	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.81
215	7	-32.828	0.081	-27.896	1.146	96.874	44.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.49
215	8	-32.572	0.081	-27.540	1.143	96.922	43.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.49
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.18 cmq/mq passoy= 69 cm								
216	1A	12.185	-0.040	70.596	-0.700	0.095	1.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
216	1B	-17.101	-0.040	-87.598	-0.700	0.041	1.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
216	1C	12.185	0.038	70.596	0.730	0.095	1.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
216	1D	-17.101	0.038	-87.598	0.730	0.041	1.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
216	1I	6.684	-0.030	105.117	-1.239	0.058	2.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.08	0.01
216	1J	-11.601	-0.030	-122.119	-1.239	0.004	2.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
216	1K	6.684	0.028	105.117	1.268	0.058	2.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.08	0.01
216	1L	-11.601	0.028	-122.119	1.268	0.004	2.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
216	1Q	3.112	-0.017	43.452	-0.451	0.051	0.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
216	1R	-8.029	-0.017	-60.455	-0.451	0.004	0.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
216	1S	3.112	0.016	43.452	0.481	0.051	1.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
216	1T	-8.029	0.016	-60.455	0.481	0.004	1.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
216	2	-6.542	-0.009	-22.456	0.111	1.707	0.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
216	7	-5.391	-0.006	-18.486	0.076	1.005	0.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
216	8	-5.391	-0.006	-18.129	0.075	0.999	0.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2126 cm								
217	1A	13.643	-0.582	107.610	-1.320	1.609	4.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.16	0.02
217	1B	-20.010	-0.582	-129.616	-1.320	2.343	4.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
217	1C	13.643	0.529	107.610	0.801	1.609	5.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	0.03
217	1D	-20.010	0.529	-129.616	0.801	2.343	5.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
217	1I	7.649	-0.398	168.370	-1.916	0.764	2.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.09	99.99
217	1J	-14.017	-0.398	-190.376	-1.916	1.499	2.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.01
217	1K	7.649	0.345	168.370	1.397	0.764	7.260	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.09	99.99
217	1L	-14.017	0.345	-190.376	1.397	1.499	7.260	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.02
217	1Q	4.039	-0.263	67.115	-1.137	0.351	6.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
217	1R	-10.406	-0.263	-89.120	-1.137	1.086	6.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.03
217	1S	4.039	0.210	67.115	0.618	0.351	3.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
217	1T	-10.406	0.210	-89.120	0.618	1.086	3.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
217	2	-8.107	-0.089	-29.628	-0.281	5.322	7.229	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
217	7	-6.855	-0.068	-24.085	-0.311	3.405	7.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
217	8	-6.880	-0.068	-23.728	-0.307	3.390	6.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.27 cmq/mq passoy=2126 cm								
218	1A	34.114	-5.026	122.282	-4.598	11.188	82.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.10	99.99
218	1B	-76.943	-5.026	-147.566	-4.598	21.755	82.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.27
218	1C	34.114	5.115	122.282	5.936	11.188	143.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
218	1D	-76.943	5.115	-147.566	5.936	21.755	143.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.15	0.09	0.48

219	1A	11.958	-0.032	65.179	-0.597	0.077	1.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
219	1B	-16.866	-0.032	-82.179	-0.597	0.062	1.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
219	1C	11.958	0.035	65.179	0.627	0.077	1.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
219	1D	-16.866	0.035	-82.179	0.627	0.062	1.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
219	1I	5.526	-0.025	104.529	-1.232	0.038	2.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
219	1J	-10.434	-0.025	-121.530	-1.232	0.023	2.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
219	1K	5.526	0.029	104.529	1.262	0.038	2.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.07	0.01
219	1L	-10.434	0.029	-121.530	1.262	0.023	2.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
219	1Q	2.796	-0.013	42.068	-0.426	0.031	0.914	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
219	1R	-7.704	-0.013	-59.069	-0.426	0.016	0.914	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
219	1S	2.796	0.017	42.068	0.456	0.031	1.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
219	1T	-7.704	0.017	-59.069	0.456	0.016	1.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
219	2	-6.601	-0.006	-20.335	0.087	0.281	0.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
219	7	-5.425	-0.003	-17.216	0.062	0.163	0.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
219	8	-5.424	-0.003	-16.859	0.061	0.163	0.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

220	1A	13.578	-0.330	99.631	-1.173	1.714	5.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.16	0.03
220	1B	-19.934	-0.330	-121.635	-1.173	1.837	5.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.02
220	1C	13.578	0.285	99.631	0.656	1.712	4.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.29	0.16	0.02
220	1D	-19.934	0.285	-121.635	0.656	1.839	4.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.16	0.02
220	1I	6.457	-0.221	168.163	-1.889	0.881	2.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.08	99.99
220	1J	-12.812	-0.221	-190.167	-1.889	1.006	2.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
220	1K	6.457	0.176	168.163	1.372	0.880	6.901	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.08	99.99
220	1L	-12.812	0.176	-190.167	1.372	1.007	6.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.02
220	1Q	3.749	-0.162	65.228	-1.096	0.567	7.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.03
220	1R	-10.104	-0.162	-87.232	-1.096	0.692	7.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
220	1S	3.749	0.118	65.228	0.579	0.567	2.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
220	1T	-10.104	0.118	-87.232	0.579	0.693	2.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
220	2	-8.225	-0.086	-26.247	-0.301	0.579	7.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
220	7	-6.923	-0.064	-22.063	-0.322	0.311	6.938	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
220	8	-6.948	-0.063	-21.700	-0.319	0.314	6.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.25 cmq/mq passoy=2236 cm

221	1A	28.362	-3.841	113.551	-4.946	23.211	76.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.11	99.99
221	1B	-71.145	-3.841	-138.858	-4.946	26.237	76.123	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.26
221	1C	28.362	3.977	113.551	6.289	23.168	136.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.11	99.99
221	1D	-71.145	3.977	-138.858	6.289	26.280	136.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.46
221	1I	61.039	-2.375	205.259	-7.986	11.013	166.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.05	99.99
221	1J	-103.822	-2.375	-230.566	-7.986	14.051	166.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.10	0.05	0.47
221	1K	61.039	2.511	205.259	9.330	10.982	226.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.74	0.05	99.99
221	1L	-103.822	2.511	-230.566	9.330	14.082	226.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.05	0.64
221	1Q	22.234	-1.483	77.379	-3.506	7.121	64.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.04	0.32
221	1R	-65.017	-1.483	-102.686	-3.506	10.171	64.302	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.24
221	1S	22.234	1.619	77.379	4.850	7.102	124.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.04	0.62
221	1T	-65.017	1.619	-102.686	4.850	10.190	124.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.46
221	2	-33.390	0.056	-28.034	1.090	63.132	43.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.32
221	7	-31.926	0.072	-23.978	1.038	37.033	42.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.20
221	8	-31.670	0.072	-23.623	1.034	37.056	42.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.19

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.31 cmq/mq passoy= 68 cm

222	1A	11.478	-0.030	52.967	-0.447	0.073	0.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
222	1B	-16.387	-0.030	-69.970	-0.447	0.060	0.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
222	1C	11.478	0.033	52.967	0.478	0.073	1.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
222	1D	-16.387	0.033	-69.970	0.478	0.060	1.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
222	1I	3.855	-0.022	99.436	-1.202	0.032	2.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
222	1J	-8.763	-0.022	-116.439	-1.202	0.019	2.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
222	1K	3.855	0.026	99.436	1.233	0.032	2.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.05	0.01
222	1L	-8.763	0.026	-116.439	1.233	0.019	2.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
222	1Q	2.299	-0.012	38.074	-0.384	0.029	0.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
222	1R	-7.207	-0.012	-55.076	-0.384	0.016	0.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
222	1S	2.299	0.016	38.074	0.415	0.029	1.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
222	1T	-7.207	0.016	-55.076	0.415	0.016	1.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
222	2	-6.647	-0.007	-17.427	0.053	0.093	0.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
222	7	-5.451	-0.003	-15.474	0.041	0.051	0.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
222	8	-5.451	-0.003	-15.110	0.041	0.051	0.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

223	1A	12.881	-0.304	78.800	-0.991	1.582	5.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.03
223	1B	-19.238	-0.304	-100.821	-0.991	1.661	5.753	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.02
223	1C	12.881	0.260	78.800	0.474	1.582	4.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.16	0.02
223	1D	-19.238	0.260	-100.821	0.474	1.661	4.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.02
223	1I	4.514	-0.196	160.179	-1.841	0.635	2.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.06	99.99
223	1J	-10.870	-0.196	-182.200	-1.841	0.714	2.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
223	1K	4.514	0.152	160.179	1.324	0.635	7.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.06	99.99
223	1L	-10.870	0.152	-182.200	1.324	0.714	7.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
223	1Q	3.139	-0.150	58.572	-1.043	0.492	7.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
223	1R	-9.495	-0.150	-80.594	-1.043	0.571	7.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.03
223	1S	3.139	0.106	58.572	0.526	0.492	2.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
223	1T	-9.495	0.106	-80.594	0.526	0.571	2.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
223	2	-8.263	-0.078	-21.531	-0.331	0.610	6.808	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
223	7	-6.945	-0.058	-19.236	-0.341	0.342	6.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
223	8	-6.970	-0.058	-18.872	-0.337	0.345	6.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.26 cmq/mq passoy=2179 cm

224	1A	18.889	-3.728	87.676	-4.103	22.488	51.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.10	0.26
224	1B	-61.663	-3.728	-113.011	-4.103	24.130	51.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.19
224	1C	18.889	3.865	87.676	5.446	22.474	112.066	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.10	0.56
224	1D	-61.663	3.865	-113.011	5.446	24.144	112.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.12	0.10	0.40
224	1I	58.017	-2.278	197.899	-7.605	8.048	160.865	2.01	2.01	4.52	4.52	0.69	0.04	99.99

224	1J	-100.790	-2.278	-223.235	-7.605	9.694	160.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.09	0.03	0.46
224	1K	58.017	2.414	197.899	8.948	8.039	221.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.71	0.04	99.99
224	1L	-100.790	2.414	-223.235	8.948	9.704	221.417	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.63
224	1Q	19.309	-1.432	69.703	-3.223	6.623	57.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.28
224	1R	-62.083	-1.432	-95.038	-3.223	8.272	57.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.03	0.22
224	1S	19.309	1.568	69.703	4.566	6.617	117.966	2.01	2.01	4.52	4.52	0.11	0.03	0.58
224	1T	-62.083	1.568	-95.038	4.566	8.278	117.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.45
224	2	-31.993	0.039	-22.040	0.991	62.356	41.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.32
224	7	-31.082	0.062	-20.400	0.979	36.944	41.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.19
224	8	-30.826	0.062	-20.037	0.975	36.964	40.855	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.19

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.11 cmq/mq passoy= 69 cm

225	1A	12.820	-0.092	35.220	-0.247	0.418	0.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
225	1B	-14.891	-0.092	-47.215	-0.247	0.384	0.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
225	1C	12.820	0.114	35.220	0.499	0.418	0.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
225	1D	-14.891	0.114	-47.215	0.499	0.384	0.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
225	1I	6.539	-0.042	46.699	-0.525	0.211	0.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
225	1J	-8.610	-0.042	-58.694	-0.525	0.177	0.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
225	1K	6.539	0.064	46.699	0.777	0.211	0.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
225	1L	-8.610	0.064	-58.694	0.777	0.177	0.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
225	1Q	5.614	-0.040	21.264	-0.272	0.157	1.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
225	1R	-7.685	-0.040	-33.259	-0.272	0.123	1.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
225	1S	5.614	0.062	21.264	0.524	0.157	2.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
225	1T	-7.685	0.062	-33.259	0.524	0.123	2.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
225	2	-4.460	0.056	-10.858	0.215	1.974	1.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
225	7	-3.355	0.041	-10.226	0.216	1.175	1.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
225	8	-3.281	0.040	-9.862	0.205	1.173	1.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

226	1A	12.519	-0.032	55.010	-0.486	0.015	1.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
226	1B	-15.644	-0.032	-70.360	-0.486	0.013	1.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
226	1C	12.519	0.031	55.010	0.484	0.015	0.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
226	1D	-15.644	0.031	-70.360	0.484	0.013	0.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
226	1I	6.179	-0.026	84.635	-0.985	0.005	2.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
226	1J	-9.305	-0.026	-99.985	-0.985	0.003	2.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
226	1K	6.179	0.026	84.635	0.983	0.005	2.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.07	0.01
226	1L	-9.305	0.026	-99.985	0.983	0.003	2.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
226	1Q	3.733	-0.014	34.971	-0.350	0.005	0.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
226	1R	-6.859	-0.014	-50.321	-0.350	0.003	0.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
226	1S	3.733	0.014	34.971	0.348	0.005	0.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
226	1T	-6.859	0.014	-50.321	0.348	0.003	0.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
226	2	-5.254	0.008	-11.106	0.032	0.619	0.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
226	7	-4.072	0.005	-11.250	0.018	0.372	0.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
226	8	-4.087	0.005	-10.886	0.018	0.370	0.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

227	1A	13.760	-0.140	86.723	-0.826	0.289	0.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
227	1B	-19.559	-0.140	-107.103	-0.826	0.270	0.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
227	1C	13.760	0.134	86.723	0.779	0.289	1.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.15	0.01
227	1D	-19.559	0.134	-107.103	0.779	0.270	1.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
227	1I	8.144	-0.087	145.327	-1.558	0.161	0.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
227	1J	-13.944	-0.087	-165.707	-1.558	0.142	0.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
227	1K	8.144	0.080	145.327	1.511	0.161	1.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
227	1L	-13.944	0.080	-165.707	1.511	0.142	1.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
227	1Q	4.269	-0.057	56.811	-0.598	0.110	0.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
227	1R	-10.069	-0.057	-77.191	-0.598	0.091	0.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
227	1S	4.269	0.051	56.811	0.551	0.110	2.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
227	1T	-10.069	0.051	-77.191	0.551	0.091	2.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
227	2	-7.567	0.022	-11.725	0.043	1.547	1.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
227	7	-6.320	0.012	-12.930	0.014	0.923	1.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
227	8	-6.333	0.012	-12.567	0.015	0.923	1.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11568 cm

228	1A	18.708	-0.621	109.569	-0.412	3.910	19.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	99.99
228	1B	-36.238	-0.621	-133.307	-0.412	3.271	19.111	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.07
228	1C	18.708	0.732	109.569	1.719	3.910	25.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
228	1D	-36.238	0.732	-133.307	1.719	3.271	25.385	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.16	0.09
228	1I	23.217	-0.308	189.758	-0.591	2.061	32.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.08	99.99
228	1J	-40.747	-0.308	-213.495	-0.591	1.423	32.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.09
228	1K	23.217	0.419	189.758	1.897	2.061	38.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.08	99.99
228	1L	-40.747	0.419	-213.495	1.897	1.423	38.380	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.11
228	1Q	8.859	-0.230	72.702	-0.387	1.555	13.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.07
228	1R	-26.389	-0.230	-96.439	-0.387	0.916	13.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
228	1S	8.859	0.341	72.702	1.693	1.555	19.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.05	0.10
228	1T	-26.389	0.341	-96.439	1.693	0.916	19.656	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
228	2	-15.225	0.126	-11.963	0.913	21.560	3.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.12
228	7	-14.216	0.105	-13.936	0.898	13.098	3.951	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
228	8	-14.175	0.104	-13.573	0.887	13.099	3.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.41 cmq/mq passoy= 402 cm

229	1A	12.948	-0.130	37.528	-0.288	0.245	0.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
229	1B	-15.022	-0.130	-49.525	-0.288	0.154	0.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
229	1C	12.948	0.155	37.528	0.541	0.244	0.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
229	1D	-15.022	0.155	-49.525	0.541	0.154	0.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
229	1I	7.632	-0.070	47.852	-0.527	0.157	0.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.00
229	1J	-9.707	-0.070	-59.850	-0.527	0.066	0.993	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.00
229	1K	7.632	0.095	47.852	0.780	0.156	0.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
229	1L	-9.707	0.095	-59.850	0.780	0.066	0.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.00
229	1Q	5.900	-0.056	22.063	-0.282	0.120	1.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
229	1R	-7.974	-0.056	-34.060	-0.282	0.029	1.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00

229	1S	5.900	0.081	22.063	0.535	0.119	2.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
229	1T	-7.974	0.081	-34.060	0.535	0.029	2.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
229	2	-4.366	0.055	-9.740	0.232	5.936	1.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
229	7	-3.300	0.042	-9.557	0.226	3.537	1.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
229	8	-3.226	0.040	-9.193	0.215	3.529	1.066	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

230	1A	12.691	-0.033	59.188	-0.570	0.007	1.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
230	1B	-15.822	-0.033	-74.540	-0.570	0.019	1.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
230	1C	12.691	0.036	59.188	0.568	0.007	1.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
230	1D	-15.822	0.036	-74.540	0.568	0.019	1.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
230	1I	7.313	-0.027	85.440	-0.992	0.003	2.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.01
230	1J	-10.445	-0.027	-100.791	-0.992	0.009	2.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
230	1K	7.313	0.029	85.440	0.990	0.003	2.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
230	1L	-10.445	0.029	-100.791	0.990	0.009	2.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
230	1Q	4.034	-0.014	36.122	-0.371	0.003	0.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
230	1R	-7.166	-0.014	-51.473	-0.371	0.009	0.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
230	1S	4.034	0.017	36.122	0.370	0.003	0.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
230	1T	-7.166	0.017	-51.473	0.370	0.009	0.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
230	2	-5.171	0.010	-9.168	0.053	2.693	0.059	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
230	7	-4.024	0.006	-10.088	0.031	1.612	0.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
230	8	-4.039	0.006	-9.724	0.031	1.602	0.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

231	1A	14.274	-0.237	94.469	-0.947	0.418	0.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.15	0.00
231	1B	-20.083	-0.237	-114.851	-0.947	0.344	0.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
231	1C	14.274	0.236	94.469	0.900	0.416	1.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.15	0.01
231	1D	-20.083	0.236	-114.851	0.900	0.345	1.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
231	1I	9.466	-0.144	146.130	-1.568	0.264	0.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.08	99.99
231	1J	-15.275	-0.144	-166.512	-1.568	0.191	0.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
231	1K	9.466	0.143	146.130	1.522	0.263	1.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.08	99.99
231	1L	-15.275	0.143	-166.512	1.522	0.192	1.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
231	1Q	4.691	-0.092	58.785	-0.628	0.178	0.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
231	1R	-10.500	-0.092	-79.166	-0.628	0.105	0.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
231	1S	4.691	0.091	58.785	0.582	0.177	2.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
231	1T	-10.500	0.091	-79.166	0.582	0.106	2.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
231	2	-7.544	0.025	-8.602	0.078	5.944	1.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
231	7	-6.308	0.015	-11.058	0.035	3.556	1.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
231	8	-6.320	0.015	-10.694	0.036	3.551	1.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11098 cm

232	1A	21.134	-1.166	120.616	-0.365	4.950	16.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.16	99.99
232	1B	-38.687	-1.166	-144.369	-0.365	2.260	16.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.06
232	1C	21.134	1.296	120.616	1.676	4.936	23.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.16	99.99
232	1D	-38.687	1.296	-144.369	1.676	2.274	23.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.08
232	1I	24.790	-0.641	191.070	-0.555	3.327	29.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.09	99.99
232	1J	-42.343	-0.641	-214.824	-0.555	0.642	29.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.09
232	1K	24.790	0.771	191.070	1.866	3.318	36.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.09	99.99
232	1L	-42.343	0.771	-214.824	1.866	0.651	36.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.11
232	1Q	9.780	-0.431	75.550	-0.368	2.635	12.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.06
232	1R	-27.333	-0.431	-99.303	-0.368	0.046	12.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.05
232	1S	9.780	0.561	75.550	1.679	2.630	18.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.06	0.09
232	1T	-27.333	0.561	-99.303	1.679	0.040	18.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.07
232	2	-14.913	0.147	-8.030	0.934	44.870	3.989	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.25
232	7	-14.036	0.123	-11.586	0.912	27.597	4.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.15
232	8	-13.995	0.122	-11.223	0.901	27.602	3.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.15

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.33 cmq/mq passoy= 425 cm

233	1A	12.423	-0.088	29.893	-0.179	0.396	0.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
233	1B	-14.493	-0.088	-41.883	-0.179	0.376	0.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
233	1C	12.423	0.111	29.893	0.431	0.396	0.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
233	1D	-14.493	0.111	-41.883	0.431	0.376	0.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
233	1I	4.975	-0.031	43.417	-0.508	0.154	0.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
233	1J	-7.045	-0.031	-55.407	-0.508	0.134	0.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
233	1K	4.975	0.053	43.417	0.760	0.154	0.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
233	1L	-7.045	0.053	-55.407	0.760	0.134	0.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
233	1Q	5.161	-0.036	19.278	-0.253	0.135	1.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
233	1R	-7.232	-0.036	-31.268	-0.253	0.114	1.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
233	1S	5.161	0.058	19.278	0.505	0.135	2.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
233	1T	-7.232	0.058	-31.268	0.505	0.114	2.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
233	2	-4.520	0.054	-12.267	0.191	1.777	1.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
233	7	-3.393	0.040	-11.070	0.202	1.061	1.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
233	8	-3.319	0.039	-10.706	0.190	1.060	1.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

234	1A	12.081	-0.028	45.041	-0.369	0.017	0.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
234	1B	-15.206	-0.028	-60.377	-0.369	0.009	0.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
234	1C	12.081	0.027	45.041	0.367	0.017	0.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
234	1D	-15.206	0.027	-60.377	0.367	0.009	0.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
234	1I	4.553	-0.023	80.267	-0.962	0.007	2.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
234	1J	-7.678	-0.023	-95.603	-0.962	0.001	2.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
234	1K	4.553	0.023	80.267	0.960	0.007	2.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.05	0.01
234	1L	-7.678	0.023	-95.603	0.960	0.001	2.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
234	1Q	3.257	-0.013	31.666	-0.318	0.008	0.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
234	1R	-6.382	-0.013	-47.002	-0.318	0.000	0.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
234	1S	3.257	0.012	31.666	0.316	0.008	0.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
234	1T	-6.382	0.012	-47.002	0.316	0.000	0.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
234	2	-5.312	0.010	-13.643	-0.005	0.408	0.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
234	7	-4.107	0.006	-12.770	-0.004	0.248	0.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
234	8	-4.121	0.006	-12.406	-0.004	0.247	0.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
235	1A	12.958	-0.136	69.844	-0.647	0.204	0.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
235	1B	-18.760	-0.136	-90.211	-0.647	0.184	0.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
235	1C	12.958	0.130	69.844	0.600	0.204	1.550	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
235	1D	-18.760	0.130	-90.211	0.600	0.184	1.550	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
235	1I	6.367	-0.076	139.373	-1.519	0.089	0.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
235	1J	-12.169	-0.076	-159.740	-1.519	0.068	0.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
235	1K	6.367	0.070	139.373	1.472	0.089	1.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
235	1L	-12.169	0.070	-159.740	1.472	0.068	1.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
235	1Q	3.673	-0.054	51.546	-0.548	0.075	0.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
235	1R	-9.476	-0.054	-71.912	-0.548	0.054	0.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
235	1S	3.673	0.048	51.546	0.501	0.075	2.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
235	1T	-9.476	0.048	-71.912	0.501	0.054	2.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
235	2	-7.589	0.023	-15.932	-0.018	1.695	1.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
235	7	-6.334	0.012	-15.448	-0.023	1.012	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
235	8	-6.345	0.012	-15.084	-0.022	1.010	1.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--	passox=	--	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11641 cm								
236	1A	15.928	-0.483	87.920	-0.285	3.897	15.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.16	0.08
236	1B	-33.458	-0.483	-111.629	-0.285	3.629	15.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.06
236	1C	15.928	0.593	87.920	1.591	3.897	21.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.16	0.11
236	1D	-33.458	0.593	-111.629	1.591	3.629	21.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.08
236	1I	21.018	-0.223	182.216	-0.491	1.628	30.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.06	99.99
236	1J	-38.548	-0.223	-205.925	-0.491	1.360	30.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.09
236	1K	21.018	0.333	182.216	1.798	1.628	36.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.06	99.99
236	1L	-38.548	0.333	-205.925	1.798	1.360	36.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.11
236	1Q	7.714	-0.178	65.973	-0.335	1.348	12.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.06
236	1R	-25.244	-0.178	-89.682	-0.335	1.080	12.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
236	1S	7.714	0.288	65.973	1.641	1.348	18.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.09
236	1T	-25.244	0.288	-89.682	1.641	1.080	18.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
236	2	-15.671	0.153	-17.297	0.900	20.730	4.005	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.11
236	7	-14.482	0.121	-17.125	0.891	12.501	3.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
236	8	-14.440	0.120	-16.769	0.879	12.504	3.894	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--	passox=	--	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.34 cmq/mq passoy= 420 cm								
237	1A	12.975	-0.130	39.787	-0.321	0.299	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
237	1B	-15.047	-0.130	-51.785	-0.321	0.099	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
237	1C	12.975	0.154	39.787	0.573	0.299	0.549	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
237	1D	-15.047	0.154	-51.785	0.573	0.099	0.549	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
237	1I	8.299	-0.078	48.754	-0.527	0.222	0.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
237	1J	-10.371	-0.078	-60.752	-0.527	0.022	0.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
237	1K	8.299	0.102	48.754	0.779	0.222	0.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
237	1L	-10.371	0.102	-60.752	0.779	0.022	0.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
237	1Q	6.061	-0.057	22.798	-0.290	0.177	0.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
237	1R	-8.133	-0.057	-34.797	-0.290	0.023	0.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
237	1S	6.061	0.082	22.798	0.542	0.177	2.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
237	1T	-8.133	0.082	-34.797	0.542	0.023	2.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
237	2	-4.293	0.052	-8.957	0.242	6.043	1.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
237	7	-3.258	0.040	-9.091	0.233	3.561	1.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
237	8	-3.184	0.038	-8.727	0.222	3.557	1.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
238	1A	12.742	-0.032	63.399	-0.622	0.007	1.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
238	1B	-15.871	-0.032	-78.763	-0.622	0.020	1.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
238	1C	12.742	0.034	63.399	0.620	0.007	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
238	1D	-15.871	0.034	-78.763	0.620	0.020	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
238	1I	8.027	-0.028	86.409	-0.990	0.004	2.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.01
238	1J	-11.157	-0.028	-101.774	-0.990	0.008	2.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
238	1K	8.027	0.030	86.409	0.989	0.004	2.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
238	1L	-11.157	0.030	-101.774	0.989	0.008	2.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
238	1Q	4.212	-0.014	37.314	-0.383	0.003	0.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
238	1R	-7.341	-0.014	-52.678	-0.383	0.009	0.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
238	1S	4.212	0.017	37.314	0.381	0.003	0.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
238	1T	-7.341	0.017	-52.678	0.381	0.009	0.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
238	2	-5.107	0.009	-7.886	0.067	3.033	0.029	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
238	7	-3.986	0.006	-9.321	0.039	1.816	0.119	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
238	8	-4.000	0.006	-8.959	0.039	1.803	0.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
239	1A	14.313	-0.247	101.988	-1.025	0.391	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.00
239	1B	-20.121	-0.247	-122.384	-1.025	0.363	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
239	1C	14.313	0.246	101.988	0.978	0.390	1.560	2.01						

240	1D	-40.345	1.278	-154.909	1.747	3.222	25.604	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.08
240	1I	25.566	-0.652	192.178	-0.563	2.507	29.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.10	99.99
240	1J	-43.119	-0.652	-215.946	-0.563	1.890	29.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.09
240	1K	25.566	0.784	192.178	1.875	2.502	36.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.10	99.99
240	1L	-43.119	0.784	-215.946	1.875	1.894	36.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.10
240	1Q	10.342	-0.428	78.230	-0.386	1.629	12.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.06
240	1R	-27.895	-0.428	-101.998	-0.386	1.014	12.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.05
240	1S	10.342	0.560	78.230	1.698	1.627	19.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.06	0.10
240	1T	-27.895	0.560	-101.998	1.698	1.017	19.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.07
240	2	-14.610	0.185	-5.230	0.944	43.168	3.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.24
240	7	-13.853	0.147	-9.912	0.918	26.034	3.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.14
240	8	-13.812	0.146	-9.549	0.906	26.044	3.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.14

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.33 cmq/mq passoy= 426 cm

241	1A	12.941	-0.090	43.965	-0.372	0.435	0.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
241	1B	-15.010	-0.090	-55.972	-0.372	0.364	0.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
241	1C	12.941	0.113	43.965	0.624	0.434	0.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
241	1D	-15.010	0.113	-55.972	0.624	0.364	0.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
241	1I	9.271	-0.062	50.513	-0.531	0.311	0.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
241	1J	-11.341	-0.062	-62.520	-0.531	0.240	0.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
241	1K	9.271	0.084	50.513	0.783	0.311	0.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
241	1L	-11.341	0.084	-62.520	0.783	0.241	0.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
241	1Q	6.274	-0.044	24.173	-0.302	0.197	1.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
241	1R	-8.344	-0.044	-36.180	-0.302	0.126	1.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
241	1S	6.274	0.066	24.173	0.554	0.197	2.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
241	1T	-8.344	0.066	-36.180	0.554	0.126	2.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
241	2	-4.164	0.047	-7.830	0.259	2.208	1.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
241	7	-3.180	0.036	-8.417	0.243	1.302	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
241	8	-3.106	0.035	-8.054	0.231	1.300	0.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

242	1A	12.721	-0.031	71.836	-0.695	0.016	1.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
242	1B	-15.846	-0.031	-87.201	-0.695	0.018	1.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
242	1C	12.721	0.031	71.836	0.693	0.016	1.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.14	0.01
242	1D	-15.846	0.031	-87.201	0.693	0.018	1.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
242	1I	9.036	-0.030	89.067	-0.982	0.002	2.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.10	0.01
242	1J	-12.161	-0.030	-104.433	-0.982	0.004	2.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
242	1K	9.036	0.029	89.067	0.980	0.002	2.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.10	0.01
242	1L	-12.161	0.029	-104.433	0.980	0.004	2.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
242	1Q	4.441	-0.015	39.874	-0.398	0.003	0.575	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
242	1R	-7.566	-0.015	-55.239	-0.398	0.005	0.575	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
242	1S	4.441	0.015	39.874	0.396	0.003	0.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
242	1T	-7.566	0.015	-55.239	0.396	0.005	0.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
242	2	-4.987	0.006	-6.000	0.086	0.936	0.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
242	7	-3.911	0.003	-8.191	0.051	0.561	0.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
242	8	-3.926	0.003	-7.828	0.051	0.558	0.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

243	1A	14.365	-0.155	116.263	-1.139	0.262	0.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	99.99
243	1B	-20.163	-0.155	-136.672	-1.139	0.278	0.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
243	1C	14.365	0.148	116.263	1.092	0.261	1.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	99.99
243	1D	-20.163	0.148	-136.672	1.092	0.279	1.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
243	1I	11.218	-0.114	150.108	-1.563	0.189	0.238	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
243	1J	-17.016	-0.114	-170.517	-1.563	0.205	0.238	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
243	1K	11.218	0.107	150.108	1.515	0.188	1.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
243	1L	-17.016	0.107	-170.517	1.515	0.205	1.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
243	1Q	5.119	-0.067	64.724	-0.672	0.101	0.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
243	1R	-10.917	-0.067	-85.133	-0.672	0.117	0.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
243	1S	5.119	0.060	64.724	0.624	0.100	2.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
243	1T	-10.917	0.060	-85.133	0.624	0.117	2.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
243	2	-7.365	0.014	3.797	0.132	1.075	1.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
243	7	-6.198	0.006	-7.956	0.068	0.650	1.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
243	8	-6.210	0.007	-7.594	0.068	0.649	1.164	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10302 cm

244	1A	24.327	-0.600	148.921	-0.623	3.188	26.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.16	99.99
244	1B	-41.857	-0.600	-172.714	-0.623	3.578	26.979	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.09
244	1C	24.327	0.714	148.921	1.930	3.177	33.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.16	99.99
244	1D	-41.857	0.714	-172.714	1.930	3.590	33.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.11
244	1I	26.329	-0.419	194.576	-0.669	2.341	33.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.11	99.99
244	1J	-43.859	-0.419	-218.369	-0.669	2.735	33.233	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.10
244	1K	26.329	0.533	194.576	1.976	2.334	39.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.11	99.99
244	1L	-43.859	0.533	-218.369	1.976	2.743	39.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.11
244	1Q	10.874	-0.251	82.880	-0.455	1.173	15.444	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.08
244	1R	-28.403	-0.251	-106.672	-0.455	1.569	15.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
244	1S	10.874	0.364	82.880	1.762	1.168	21.771	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.06	0.11
244	1T	-28.403	0.364	-106.672	1.762	1.574	21.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
244	2	-14.121	0.168	5.846	0.946	19.580	3.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.11
244	7	-13.555	0.131	-7.600	0.918	11.635	3.849	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.06
244	8	-13.514	0.130	-7.236	0.906	11.637	3.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.06

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.45 cmq/mq passoy= 390 cm

245	1A	12.577	-0.087	47.131	-0.423	0.415	0.671	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
245	1B	-14.646	-0.087	-59.143	-0.423	0.350	0.671	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
245	1C	12.577	0.110	47.131	0.674	0.415	0.462	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
245	1D	-14.646	0.110	-59.143	0.674	0.350	0.462	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
245	1I	10.373	-0.070	51.051	-0.518	0.339	0.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
245	1J	-12.442	-0.070	-63.063	-0.518	0.274	0.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
245	1K	10.373	0.092	51.051	0.770	0.339	0.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
245	1L	-12.442	0.092	-63.063	0.770	0.274	0.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00

245	1Q	6.444	-0.045	25.032	-0.311	0.196	1.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
245	1R	-8.513	-0.045	-37.044	-0.311	0.132	1.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
245	1S	6.444	0.067	25.032	0.563	0.196	2.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
245	1T	-8.513	0.067	-37.044	0.563	0.132	2.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
245	2	-3.952	0.041	-6.301	0.281	2.231	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
245	7	-3.052	0.032	-7.502	0.256	1.317	1.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
245	8	-2.978	0.031	-7.140	0.244	1.314	0.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

246	1A	12.383	-0.033	78.143	-0.780	0.007	1.894	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
246	1B	-15.507	-0.033	-93.507	-0.780	0.016	1.894	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
246	1C	12.383	0.032	78.143	0.778	0.007	1.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.13	0.01
246	1D	-15.507	0.032	-93.507	0.778	0.016	1.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
246	1I	10.167	-0.031	88.507	-0.955	0.001	2.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.01
246	1J	-13.291	-0.031	-103.870	-0.955	0.008	2.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
246	1K	10.167	0.030	88.507	0.953	0.001	2.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.01
246	1L	-13.291	0.030	-103.870	0.953	0.008	2.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
246	1Q	4.624	-0.016	41.200	-0.411	0.002	0.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
246	1R	-7.748	-0.016	-56.564	-0.411	0.007	0.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
246	1S	4.624	0.015	41.200	0.409	0.002	0.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
246	1T	-7.748	0.015	-56.564	0.409	0.007	0.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
246	2	-4.786	0.003	-3.519	0.112	1.012	0.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
246	7	-3.791	0.002	-6.705	0.066	0.605	0.065	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
246	8	-3.806	0.002	-6.342	0.066	0.601	0.048	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

247	1A	14.378	-0.145	128.216	-1.271	0.163	0.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.15	99.99
247	1B	-20.172	-0.145	-148.622	-1.271	0.218	0.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
247	1C	14.378	0.138	128.216	1.223	0.163	1.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.15	99.99
247	1D	-20.172	0.138	-148.622	1.223	0.218	1.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
247	1I	12.412	-0.126	148.624	-1.525	0.153	0.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	99.99
247	1J	-18.206	-0.126	-169.031	-1.525	0.208	0.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
247	1K	12.412	0.119	148.624	1.478	0.153	1.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	99.99
247	1L	-18.206	0.119	-169.031	1.478	0.208	1.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
247	1Q	5.398	-0.068	67.140	-0.693	0.059	0.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
247	1R	-11.192	-0.068	-87.546	-0.693	0.113	0.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
247	1S	5.398	0.061	67.140	0.646	0.059	2.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
247	1T	-11.192	0.061	-87.546	0.646	0.113	2.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
247	2	-7.209	0.010	7.166	0.174	0.790	1.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
247	7	-6.104	-0.007	-5.629	0.093	0.488	1.145	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
247	8	-6.117	-0.006	-5.267	0.093	0.488	1.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=10209 cm

248	1A	25.809	-0.456	165.049	-0.628	3.324	28.938	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.16	99.99
248	1B	-43.326	-0.456	-188.853	-0.628	4.013	28.938	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.09
248	1C	25.809	0.568	165.049	1.935	3.324	35.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.16	99.99
248	1D	-43.326	0.568	-188.853	1.935	4.013	35.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.11
248	1I	27.096	-0.368	192.587	-0.664	2.667	32.908	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.13	99.99
248	1J	-44.612	-0.368	-216.391	-0.664	3.356	32.908	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.10
248	1K	27.096	0.480	192.587	1.971	2.667	39.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.13	99.99
248	1L	-44.612	0.480	-216.391	1.971	3.356	39.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.11
248	1Q	11.395	-0.205	86.138	-0.453	1.203	15.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.08
248	1R	-28.912	-0.205	-109.942	-0.453	1.892	15.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
248	1S	11.395	0.317	86.138	1.760	1.203	22.126	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.07	0.11
248	1T	-28.912	0.317	-109.942	1.760	1.892	22.126	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
248	2	-13.579	0.130	10.087	0.954	17.167	3.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.09
248	7	-13.225	0.108	-4.735	0.923	10.114	3.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.06
248	8	-13.183	0.107	-4.369	0.911	10.120	3.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.06

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.44 cmq/mq passoy= 393 cm

249	1A	12.073	-0.084	49.408	-0.462	0.391	0.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
249	1B	-14.141	-0.084	-61.428	-0.462	0.333	0.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
249	1C	12.073	0.106	49.408	0.714	0.391	0.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
249	1D	-14.141	0.106	-61.428	0.714	0.333	0.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
249	1I	11.316	-0.077	50.682	-0.495	0.364	0.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
249	1J	-13.384	-0.077	-62.702	-0.495	0.306	0.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
249	1K	11.316	0.099	50.682	0.746	0.364	0.298	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
249	1L	-13.384	0.099	-62.702	0.746	0.306	0.298	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
249	1Q	6.546	-0.046	25.477	-0.315	0.195	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
249	1R	-8.614	-0.046	-37.496	-0.315	0.137	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
249	1S	6.546	0.068	25.477	0.566	0.195	2.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
249	1T	-8.614	0.068	-37.496	0.566	0.137	2.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
249	2	-3.698	0.034	-4.793	0.301	2.157	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
249	7	-2.900	0.028	-6.600	0.268	1.274	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
249	8	-2.826	0.027	-6.238	0.257	1.270	0.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

250	1A	11.896	-0.034	83.211	-0.855	0.003	2.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
250	1B	-15.018	-0.034	-98.588	-0.855	0.018	2.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
250	1C	11.896	0.033	83.211	0.853	0.003	1.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.01
250	1D	-15.018	0.033	-98.588	0.853	0.018	1.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
250	1I	11.106	-0.032	86.519	-0.912	0.001	2.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
250	1J	-14.228	-0.032	-101.896	-0.912	0.016	2.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
250	1K	11.106	0.031	86.519	0.910	0.001	1.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.12	0.01
250	1L	-14.228	0.031	-101.896	0.910	0.016	1.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
250	1Q	4.730	-0.017	41.907	-0.419	0.004	0.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
250	1R	-7.852	-0.017	-57.284	-0.419	0.010	0.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
250	1S	4.730	0.016	41.907	0.417	0.004	0.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
250	1T	-7.852	0.016	-57.284	0.417	0.010	0.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
250	2	-4.548	0.001	4.796	0.136	1.043	0.122	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
250	7	-3.648	-0.001	-5.295	0.080	0.621	0.032	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

250	8	-3.663	-0.001	-4.933	0.081	0.617	0.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
251	1A	13.964	-0.140	137.642	-1.382	0.161	0.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
251	1B	-19.757	-0.140	-158.061	-1.382	0.216	0.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
251	1C	13.964	0.133	137.642	1.334	0.161	1.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
251	1D	-19.757	0.133	-158.061	1.334	0.216	1.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
251	1I	13.325	-0.141	144.281	-1.465	0.203	0.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
251	1J	-19.118	-0.141	-164.701	-1.465	0.258	0.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
251	1K	13.325	0.134	144.281	1.417	0.203	1.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
251	1L	-19.118	0.134	-164.701	1.417	0.258	1.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
251	1Q	5.513	-0.070	68.309	-0.705	0.070	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
251	1R	-11.306	-0.070	-88.728	-0.705	0.124	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
251	1S	5.513	0.063	68.309	0.657	0.070	2.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
251	1T	-11.306	0.063	-88.728	0.657	0.124	2.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
251	2	-6.990	-0.013	10.218	0.213	0.599	1.093	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
251	7	-5.973	-0.010	-3.414	0.116	0.374	1.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
251	8	-5.985	-0.010	-3.051	0.116	0.374	1.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=		0.06 cmq/mq passoy=10228 cm				
252	1A	26.755	-0.450	177.797	-0.649	3.422	30.522	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.15	99.99
252	1B	-44.259	-0.450	-201.612	-0.649	3.726	30.522	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.09
252	1C	26.755	0.560	177.797	1.955	3.422	36.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.53	0.15	99.99
252	1D	-44.259	0.560	-201.612	1.955	3.726	36.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.14	0.11
252	1I	27.288	-0.397	186.789	-0.669	3.010	32.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.14	99.99
252	1J	-44.792	-0.397	-210.604	-0.669	3.315	32.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.09
252	1K	27.288	0.507	186.789	1.975	3.010	38.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.14	99.99
252	1L	-44.792	0.507	-210.604	1.975	3.315	38.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.11
252	1Q	11.660	-0.210	87.738	-0.459	1.405	15.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.07	0.08
252	1R	-29.164	-0.210	-111.553	-0.459	1.709	15.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
252	1S	11.660	0.320	87.738	1.766	1.405	22.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.07	0.11
252	1T	-29.164	0.320	-111.553	1.766	1.709	22.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
252	2	-13.006	0.093	13.981	0.961	15.213	3.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.08
252	7	-12.880	0.085	-2.002	0.926	9.047	3.675	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.05
252	8	-12.843	0.084	1.953	0.915	9.045	3.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.05
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=		1.40 cmq/mq passoy= 403 cm				
253	1A	11.339	-0.078	50.743	-0.494	0.361	0.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
253	1B	-13.406	-0.078	-62.771	-0.494	0.314	0.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
253	1C	11.339	0.101	50.743	0.746	0.361	0.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
253	1D	-13.406	0.101	-62.771	0.746	0.314	0.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
253	1I	12.085	-0.082	49.297	-0.461	0.380	0.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
253	1J	-14.152	-0.082	-61.325	-0.461	0.333	0.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
253	1K	12.085	0.105	49.297	0.712	0.380	0.362	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
253	1L	-14.152	0.105	-61.325	0.712	0.333	0.362	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
253	1Q	6.554	-0.046	25.468	-0.314	0.188	1.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
253	1R	-8.621	-0.046	-37.497	-0.314	0.142	1.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
253	1S	6.554	0.068	25.468	0.566	0.188	2.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
253	1T	-8.621	0.068	-37.497	0.566	0.142	2.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
253	2	-3.413	0.027	-3.364	0.319	1.984	0.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
253	7	-2.728	0.024	-5.746	0.278	1.174	0.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
253	8	-2.654	0.023	-5.384	0.267	1.170	0.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
254	1A	11.152	-0.035	86.809	-0.915	0.006	2.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
254	1B	-14.275	-0.035	-102.200	-0.915	0.025	2.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
254	1C	11.152	0.034	86.809	0.912	0.006	1.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.12	0.01
254	1D	-14.275	0.034	-102.200	0.912	0.025	1.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
254	1I	11.891	-0.033	83.134	-0.856	0.009	2.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
254	1J	-15.013	-0.033	-98.525	-0.856	0.028	2.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
254	1K	11.891	0.032	83.134	0.854	0.009	1.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.01
254	1L	-15.013	0.032	-98.525	0.854	0.028	1.796	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
254	1Q	4.740	-0.017	41.952	-0.420	0.003	0.636	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
254	1R	-7.862	-0.017	-57.343	-0.420	0.016	0.636	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
254	1S	4.740	0.016	41.952	0.417	0.003	0.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
254	1T	-7.862	0.016	-57.343	0.417	0.016	0.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
254	2	-4.275	-0.002	6.257	0.158	1.023	0.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
254	7	-3.484	-0.002	-3.981	0.093	0.607	0.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
254	8	-3.499	-0.002	-3.620	0.094	0.603	0.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
255	1A	13.291	-0.137	144.009	-1.470	0.248	0.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
255	1B	-19.082	-0.137	-164.440	-1.470	0.276	0.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
255	1C	13.291	0.130	144.009	1.421	0.248	1.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
255	1D	-19.082	0.130	-164.440	1.421	0.276	1.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
255	1I	13.850	-0.160											

256	1B	-44.563	-0.530	-210.336	-0.682	2.792	31.551	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.09
256	1C	27.062	0.639	186.524	1.988	3.347	37.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.14	99.99
256	1D	-44.563	0.639	-210.336	1.988	2.792	37.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.11
256	1I	26.878	-0.556	177.018	-0.697	3.194	30.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.15	99.99
256	1J	-44.380	-0.556	-200.830	-0.697	2.639	30.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.09
256	1K	26.878	0.666	177.018	2.003	3.194	37.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.53	0.15	99.99
256	1L	-44.380	0.666	-200.830	2.003	2.639	37.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.14	0.11
256	1Q	11.632	-0.266	87.497	-0.474	1.664	15.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.08
256	1R	-29.134	-0.266	-111.309	-0.474	1.110	15.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
256	1S	11.632	0.375	87.497	1.779	1.664	22.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.07	0.11
256	1T	-29.134	0.375	-111.309	1.779	1.110	22.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
256	2	-12.417	0.056	17.277	0.967	13.827	3.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.08
256	7	-12.531	0.063	3.565	0.930	8.444	3.583	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.05
256	8	-12.489	0.062	3.930	0.919	8.442	3.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.05

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.38 cmq/mq passoy= 408 cm

257	1A	10.701	-0.134	49.714	-0.506	0.203	0.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
257	1B	-12.772	-0.134	-61.746	-0.506	0.013	0.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
257	1C	10.701	0.159	49.714	0.758	0.202	0.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
257	1D	-12.772	0.159	-61.746	0.758	0.013	0.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
257	1I	12.396	-0.158	46.207	-0.429	0.218	0.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
257	1J	-14.467	-0.158	-58.239	-0.429	0.028	0.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
257	1K	12.396	0.183	46.207	0.681	0.217	0.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
257	1L	-14.467	0.183	-58.239	0.681	0.028	0.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
257	1Q	6.483	-0.077	24.517	-0.310	0.152	0.975	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
257	1R	-8.554	-0.077	-36.549	-0.310	0.038	0.975	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
257	1S	6.483	0.102	24.517	0.562	0.152	2.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
257	1T	-8.554	0.102	-36.549	0.562	0.038	2.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
257	2	-3.193	0.021	-2.427	0.329	10.459	0.951	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.06
257	7	-2.597	0.021	-5.185	0.284	6.211	0.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
257	8	-2.523	0.020	-4.824	0.273	6.184	0.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

258	1A	10.497	-0.031	85.464	-0.946	0.079	2.351	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
258	1B	-13.625	-0.031	-100.855	-0.946	0.104	2.351	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
258	1C	10.497	0.034	85.464	0.944	0.079	2.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.11	0.01
258	1D	-13.625	0.034	-100.855	0.944	0.104	2.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
258	1I	12.222	-0.036	76.640	-0.808	0.078	1.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
258	1J	-15.350	-0.036	-92.032	-0.808	0.105	1.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
258	1K	12.222	0.039	76.640	0.806	0.078	1.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.13	0.01
258	1L	-15.350	0.039	-92.032	0.806	0.105	1.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
258	1Q	4.665	-0.016	40.144	-0.416	0.087	0.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
258	1R	-7.793	-0.016	-55.535	-0.416	0.096	0.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
258	1S	4.665	0.019	40.144	0.414	0.087	0.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
258	1T	-7.793	0.019	-55.535	0.414	0.096	0.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
258	2	-4.067	-0.000	7.081	0.172	8.239	0.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
258	7	-3.361	0.001	-3.149	0.102	4.878	0.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
258	8	-3.376	0.001	-2.788	0.102	4.844	0.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

259	1A	12.833	-0.301	143.631	-1.520	0.570	0.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.12	99.99
259	1B	-18.634	-0.301	-164.063	-1.520	0.161	0.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
259	1C	12.833	0.302	143.631	1.473	0.569	1.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.12	99.99
259	1D	-18.634	0.302	-164.063	1.473	0.162	1.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
259	1I	14.310	-0.357	126.356	-1.320	0.662	0.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.14	99.99
259	1J	-20.112	-0.357	-146.788	-1.320	0.253	0.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
259	1K	14.310	0.358	126.356	1.273	0.661	1.681	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.14	99.99
259	1L	-20.112	0.358	-146.788	1.273	0.254	1.681	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
259	1Q	5.482	-0.156	65.551	-0.704	0.395	0.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
259	1R	-11.284	-0.156	-85.983	-0.704	0.014	0.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
259	1S	5.482	0.156	65.551	0.656	0.394	2.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
259	1T	-11.284	0.156	-85.983	0.656	0.013	2.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
259	2	-6.562	-0.017	14.373	0.266	5.428	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
259	7	-5.720	-0.010	2.709	0.148	3.146	1.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
259	8	-5.731	-0.010	3.071	0.148	3.161	1.081	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=9182 cm

260	1A	27.422	-1.294	185.704	-0.555	8.741	26.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.53	0.13	99.99
260	1B	-44.957	-1.294	-209.547	-0.555	2.984	26.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.13	0.08
260	1C	27.422	1.429	185.704	1.866	8.735	32.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.13	99.99
260	1D	-44.957	1.429	-209.547	1.866	2.977	32.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.13	0.10
260	1I	26.411	-1.533	162.745	-0.510	9.095	22.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.16	99.99
260	1J	-43.947	-1.533	-186.588	-0.510	2.631	22.735	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.15	0.07
260	1K	26.411	1.667	162.745	1.822	9.087	29.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.16	99.99
260	1L	-43.947	1.667	-186.588	1.822	2.623	29.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.15	0.09
260	1Q	11.603	-0.666	84.006	-0.401	7.282	12.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.06
260	1R	-29.138	-0.666	-107.849	-0.401	4.440	12.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.05
260	1S	11.603	0.800	84.006	1.713	7.279	19.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.07	0.10
260	1T	-29.138	0.800	-107.849	1.713	4.436	19.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.07
260	2	-12.080	0.074	19.334	0.983	37.606	3.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.21
260	7	-12.335	0.081	4.795	0.941	25.678	3.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.14
260	8	-12.293	0.079	5.161	0.929	25.625	3.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.14

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.20 cmq/mq passoy= 469 cm

261	1A	10.227	-0.083	50.489	-0.515	0.251	0.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
261	1B	-12.295	-0.083	-62.524	-0.515	0.145	0.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
261	1C	10.227	0.107	50.489	0.767	0.251	0.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
261	1D	-12.295	0.107	-62.524	0.767	0.145	0.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
261	1I	12.647	-0.108	45.707	-0.404	0.299	0.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
261	1J	-14.715	-0.108	-57.742	-0.404	0.193	0.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00

261	1K	12.647	0.132	45.707	0.655	0.299	0.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
261	1L	-14.715	0.132	-57.742	0.655	0.193	0.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
261	1Q	6.432	-0.053	24.586	-0.306	0.160	0.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
261	1R	-8.500	-0.053	-36.621	-0.306	0.054	0.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
261	1S	6.432	0.077	24.586	0.558	0.160	2.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
261	1T	-8.500	0.077	-36.621	0.558	0.054	2.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
261	2	-3.032	0.014	2.492	0.334	3.042	0.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
261	7	-2.500	0.016	-4.799	0.288	1.788	0.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
261	8	-2.426	0.015	-4.438	0.276	1.783	0.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

262	1A	10.038	-0.030	87.663	-0.964	0.004	2.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.11	0.01
262	1B	-13.163	-0.030	-103.054	-0.964	0.036	2.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
262	1C	10.038	0.031	87.663	0.962	0.004	2.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.11	0.01
262	1D	-13.163	0.031	-103.054	0.962	0.036	2.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
262	1I	12.472	-0.033	75.579	-0.767	0.002	1.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
262	1J	-15.597	-0.033	-90.970	-0.767	0.038	1.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
262	1K	12.472	0.034	75.579	0.765	0.002	1.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.13	0.01
262	1L	-15.597	0.034	-90.970	0.765	0.038	1.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
262	1Q	4.617	-0.015	40.406	-0.411	0.014	0.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
262	1R	-7.742	-0.015	-55.797	-0.411	0.026	0.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
262	1S	4.617	0.017	40.406	0.408	0.014	0.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
262	1T	-7.742	0.017	-55.797	0.408	0.026	0.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
262	2	-3.914	-0.002	7.599	0.180	2.008	0.229	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
262	7	-3.268	-0.001	-2.594	0.107	1.191	0.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
262	8	-3.283	-0.001	-2.232	0.107	1.183	0.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

263	1A	12.176	-0.170	146.839	-1.535	0.325	0.217	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	99.99
263	1B	-17.974	-0.170	-167.285	-1.535	0.234	0.217	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
263	1C	12.176	0.168	146.839	1.487	0.324	1.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	99.99
263	1D	-17.974	0.168	-167.285	1.487	0.235	1.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
263	1I	14.414	-0.198	123.361	-1.250	0.418	0.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.15	99.99
263	1J	-20.212	-0.198	-143.807	-1.250	0.326	0.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
263	1K	14.414	0.196	123.361	1.202	0.416	1.462	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.15	99.99
263	1L	-20.212	0.196	-143.807	1.202	0.327	1.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
263	1Q	5.355	-0.089	65.597	-0.691	0.197	0.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
263	1R	-11.153	-0.089	-86.043	-0.691	0.105	0.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
263	1S	5.355	0.087	65.597	0.643	0.196	2.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
263	1T	-11.153	0.087	-86.043	0.643	0.106	2.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
263	2	-6.384	-0.023	15.348	0.278	0.895	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
263	7	-5.612	-0.014	3.291	0.155	0.512	1.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
263	8	-5.624	-0.014	3.654	0.156	0.516	1.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10554 cm

264	1A	27.315	-0.647	190.945	-0.632	3.716	30.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.12	99.99
264	1B	-44.837	-0.647	-214.798	-0.632	1.497	30.126	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.09
264	1C	27.315	0.778	190.945	1.942	3.706	36.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.12	99.99
264	1D	-44.837	0.778	-214.798	1.942	1.507	36.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.12	0.11
264	1I	25.294	-0.835	158.450	-0.531	4.409	24.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.16	99.99
264	1J	-42.816	-0.835	-182.303	-0.531	2.188	24.447	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.08
264	1K	25.294	0.966	158.450	1.841	4.397	30.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.16	99.99
264	1L	-42.816	0.966	-182.303	1.841	2.199	30.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.10
264	1Q	11.324	-0.355	84.222	-0.424	2.478	14.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.07
264	1R	-28.846	-0.355	-108.075	-0.424	0.264	14.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.05
264	1S	11.324	0.486	84.222	1.735	2.473	20.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.07	0.10
264	1T	-28.846	0.486	-108.075	1.735	0.269	20.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
264	2	-11.742	0.085	20.654	0.984	16.850	3.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.09
264	7	-12.130	0.086	5.584	0.942	10.702	3.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
264	8	-12.088	0.085	5.949	0.930	10.689	3.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.34 cmq/mq passoy= 422 cm

265	1A	9.281	-0.062	50.636	-0.531	0.297	0.931	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
265	1B	-11.347	-0.062	-62.680	-0.531	0.249	0.931	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
265	1C	9.281	0.084	50.636	0.782	0.296	0.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
265	1D	-11.347	0.084	-62.680	0.782	0.249	0.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
265	1I	12.891	-0.091	43.867	-0.367	0.404	0.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
265	1J	-14.957	-0.091	-55.911	-0.367	0.357	0.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
265	1K	12.891	0.114	43.867	0.619	0.404	0.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
265	1L	-14.957	0.114	-55.911	0.619	0.357	0.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
265	1Q	6.265	-0.044	24.192	-0.301	0.179	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
265	1R	-8.331	-0.044	-36.236	-0.301	0.132	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
265	1S	6.265	0.066	24.192	0.552	0.179	2.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
265	1T	-8.331	0.066	-36.236	0.552	0.132	2.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
265	2	-2.741	-0.010	2.730	0.343	1.444	0.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
265	7	-2.325	0.011	-4.203	0.293	0.849	0.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
265	8	-2.251	0.010	-3.843	0.281	0.847	0.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

266	1A	9.035	-0.031	89.002	-0.986	0.006	2.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.10	0.01
266	1B	-12.156	-0.031	-104.393	-0.986	0.022	2.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
266	1C	9.035	0.030	89.002	0.983	0.006	2.157	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.10	0.01
266	1D	-12.156	0.030	-104.393	0.983	0.022	2.157	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
266	1I	12.693	-0.035	71.648	-0.695	0.011	1.677	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
266	1J	-15.815	-0.035	-87.039	-0.695	0.026	1.677	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
266	1K	12.693	0.034	71.648	0.692	0.011	1.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.14	0.01
266	1L	-15.815	0.034	-87.039	0.692	0.026	1.375	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
266	1Q	4.437	-0.017	39.807	-0.399	0.001	0.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
266	1R	-7.559	-0.017	-55.198	-0.399	0.014	0.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
266	1S	4.437	0.016	39.807	0.397	0.001	0.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
266	1T	-7.559	0.016	-55.198	0.397	0.014	0.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00

266	2	-3.630	-0.005	8.270	0.194	0.792	0.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
266	7	-3.097	-0.003	-1.738	0.115	0.470	0.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
266	8	-3.111	-0.003	-1.377	0.115	0.467	0.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

267	1A	11.150	-0.124	150.038	-1.570	0.183	0.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
267	1B	-16.940	-0.124	-170.481	-1.570	0.178	0.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
267	1C	11.150	0.118	150.038	1.521	0.182	1.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
267	1D	-16.940	0.118	-170.481	1.521	0.178	1.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
267	1I	14.385	-0.156	116.071	-1.149	0.268	0.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	99.99
267	1J	-20.175	-0.156	-136.514	-1.149	0.262	0.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
267	1K	14.385	0.150	116.071	1.101	0.267	1.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	99.99
267	1L	-20.175	0.150	-136.514	1.101	0.263	1.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
267	1Q	5.110	-0.069	64.653	-0.676	0.106	0.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
267	1R	-10.900	-0.069	-85.096	-0.676	0.101	0.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
267	1S	5.110	0.064	64.653	0.627	0.106	2.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
267	1T	-10.900	0.064	-85.096	0.627	0.102	2.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
267	2	-6.102	-0.029	16.649	0.296	0.198	1.021	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
267	7	-5.442	-0.019	4.072	0.166	0.117	1.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
267	8	-5.454	-0.019	4.434	0.166	0.119	1.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10351 cm

268	1A	26.547	-0.379	194.994	-0.680	2.691	33.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.11	99.99
268	1B	-44.041	-0.379	-218.838	-0.680	2.338	33.230	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.10
268	1C	26.547	0.498	194.994	1.989	2.684	39.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.11	99.99
268	1D	-44.041	0.498	-218.838	1.989	2.346	39.603	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.11
268	1I	23.663	-0.632	148.359	-0.558	3.803	25.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.16	99.99
268	1J	-41.157	-0.632	-172.203	-0.558	3.447	25.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.08
268	1K	23.663	0.751	148.359	1.866	3.793	32.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.16	99.99
268	1L	-41.157	0.751	-172.203	1.866	3.457	32.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.10
268	1Q	10.773	-0.247	82.830	-0.440	1.594	15.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.08
268	1R	-28.268	-0.247	-106.674	-0.440	1.244	15.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
268	1S	10.773	0.367	82.830	1.749	1.589	21.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.06	0.11
268	1T	-28.268	0.367	-106.674	1.749	1.248	21.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
268	2	-11.240	0.057	22.344	0.984	9.421	3.122	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.05
268	7	-11.824	0.066	6.600	0.941	5.747	3.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
268	8	-11.782	0.065	6.965	0.929	5.743	3.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.45 cmq/mq passoy= 389 cm

269	1A	7.953	-0.052	49.187	-0.535	0.247	0.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
269	1B	-10.018	-0.052	-61.234	-0.535	0.212	0.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
269	1C	7.953	0.074	49.187	0.786	0.248	0.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
269	1D	-10.018	0.074	-61.234	0.786	0.212	0.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
269	1I	12.923	-0.091	39.984	-0.311	0.396	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
269	1J	-14.988	-0.091	-52.031	-0.311	0.361	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
269	1K	12.923	0.113	39.984	0.562	0.396	0.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
269	1L	-14.988	0.113	-52.031	0.562	0.360	0.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
269	1Q	5.965	-0.042	22.965	-0.289	0.161	1.066	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
269	1R	-8.030	-0.042	-35.011	-0.289	0.126	1.066	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
269	1S	5.965	0.064	22.965	0.540	0.161	2.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
269	1T	-8.030	0.064	-35.011	0.540	0.126	2.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
269	2	-2.375	-0.014	2.841	0.350	1.086	0.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
269	7	-2.106	0.006	-3.556	0.297	0.638	0.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
269	8	-2.032	0.006	-3.197	0.286	0.636	0.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

270	1A	7.654	-0.029	87.997	-0.995	0.001	2.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
270	1B	-10.772	-0.029	-103.398	-0.995	0.017	2.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
270	1C	7.654	0.028	87.997	0.993	0.001	2.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
270	1D	-10.772	0.028	-103.398	0.993	0.017	2.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
270	1I	12.680	-0.032	63.979	-0.595	0.009	1.430	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
270	1J	-15.798	-0.032	-79.380	-0.595	0.025	1.430	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
270	1K	12.680	0.031	63.979	0.592	0.009	1.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
270	1L	-15.798	0.031	-79.380	0.592	0.025	1.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
270	1Q	4.115	-0.016	37.801	-0.378	0.002	0.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
270	1R	-7.233	-0.016	-53.202	-0.378	0.014	0.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
270	1S	4.115	0.015	37.801	0.376	0.002	0.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
270	1T	-7.233	0.015	-53.202	0.376	0.014	0.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
270	2	-3.273	-0.006	8.792	0.206	0.594	0.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
270	7	-2.883	-0.004	-0.849	0.122	0.351	0.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
270	8	-2.898	-0.004	1.029	0.122	0.349	0.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

271	1A	9.713	-0.105	149.716	-1.580	0.078	0.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.09	99.99
271	1B	-15.503	-0.105	-170.158	-1.580	0.107	0.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
271	1C	9.713	0.100	149.716	1.532	0.079	1.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.09	99.99
271	1D	-15.503	0.100	-170.158	1.532	0.106	1.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
271	1I	14.114	-0.152	102.747	-1.002	0.149	0.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.15	0.00
271	1J	-19.904	-0.152	-123.189	-1.002	0.178	0.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
271	1K	14.114	0.147	102.747	0.953	0.150	1.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.15	0.01
271	1L	-19.904	0.147	-123.189	0.953	0.177	1.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
271	1Q	4.713	-0.064	61.502	-0.645	0.045	0.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
271	1R	-10.503	-0.064	-81.944	-0.645	0.074	0.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
271	1S	4.713	0.059	61.502	0.596	0.046	2.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
271	1T	-10.503	0.059	-81.944	0.596	0.074	2.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
271	2	-5.753	-0.031	17.789	0.313	0.085	0.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
271	7	-5.233	-0.020	4.756	0.176	0.058	1.059	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
271	8	-5.245	-0.020	5.118	0.176	0.059	1.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11162 cm

272	1A	25.179	-0.306	194.563	-0.626	2.257	33.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.09	99.99
272	1B	-42.674	-0.306	-218.408	-0.626	2.536	33.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.10
272	1C	25.179	0.426	194.563	1.934	2.267	39.385	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.09	99.99
272	1D	-42.674	0.426	-218.408	1.934	2.526	39.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.11
272	1I	21.631	-0.544	130.863	-0.475	3.847	23.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.16	99.99
272	1J	-39.126	-0.544	-154.707	-0.475	4.131	23.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.08
272	1K	21.631	0.664	130.863	1.783	3.862	29.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.16	99.99
272	1L	-39.126	0.664	-154.707	1.783	4.116	29.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.10
272	1Q	9.989	-0.210	78.692	-0.410	1.336	14.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.07
272	1R	-27.483	-0.210	-102.537	-0.410	1.611	14.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.05
272	1S	9.989	0.329	78.692	1.719	1.342	20.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.06	0.10
272	1T	-27.483	0.329	-102.537	1.719	1.605	20.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
272	2	-10.717	0.033	23.858	0.988	6.594	3.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.04
272	7	-11.513	0.051	7.512	0.943	3.893	3.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
272	8	-11.470	0.050	7.873	0.932	3.889	3.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.44 cmq/mq passoy= 391 cm

273	1A	6.533	-0.041	46.822	-0.527	0.195	0.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
273	1B	-8.599	-0.041	-58.873	-0.527	0.166	0.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
273	1C	6.533	0.064	46.822	0.779	0.195	0.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
273	1D	-8.599	0.064	-58.873	0.779	0.166	0.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
273	1I	12.793	-0.089	35.234	-0.249	0.383	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
273	1J	-14.858	-0.089	-47.286	-0.249	0.354	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
273	1K	12.793	0.112	35.234	0.500	0.382	0.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
273	1L	-14.858	0.112	-47.286	0.500	0.354	0.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
273	1Q	5.606	-0.039	21.321	-0.272	0.144	1.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
273	1R	-7.672	-0.039	-33.372	-0.272	0.115	1.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
273	1S	5.606	0.061	21.321	0.524	0.144	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
273	1T	-7.672	0.061	-33.372	0.524	0.115	2.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
273	2	-1.994	-0.016	2.749	0.354	0.666	0.808	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
273	7	-1.876	0.003	-3.011	0.300	0.389	0.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
273	8	-1.803	-0.002	-2.652	0.288	0.388	0.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

274	1A	6.198	-0.027	84.581	-0.990	0.000	2.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.01
274	1B	-9.319	-0.027	-99.985	-0.990	0.015	2.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
274	1C	6.198	0.026	84.581	0.987	0.000	2.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.07	0.01
274	1D	-9.319	0.026	-99.985	0.987	0.015	2.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
274	1I	12.522	-0.030	54.866	-0.487	0.011	1.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
274	1J	-15.642	-0.030	-70.270	-0.487	0.026	1.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
274	1K	12.522	0.029	54.866	0.484	0.011	0.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
274	1L	-15.642	0.029	-70.270	0.484	0.026	0.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
274	1Q	3.743	-0.015	34.910	-0.352	0.002	0.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
274	1R	-6.864	-0.015	-50.314	-0.352	0.014	0.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
274	1S	3.743	0.014	34.910	0.349	0.002	0.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
274	1T	-6.864	0.014	-50.314	0.349	0.014	0.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
274	2	-2.901	-0.007	8.973	0.215	0.365	0.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
274	7	-2.660	-0.005	0.775	0.127	0.213	0.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
274	8	-2.674	-0.005	1.136	0.128	0.212	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

275	1A	8.125	-0.091	145.349	-1.568	0.016	0.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
275	1B	-13.914	-0.091	-165.790	-1.568	0.063	0.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
275	1C	8.125	0.086	145.349	1.519	0.016	1.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
275	1D	-13.914	0.086	-165.790	1.519	0.064	1.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
275	1I	13.672	-0.146	86.727	-0.837	0.078	0.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
275	1J	-19.461	-0.146	-107.168	-0.837	0.125	0.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
275	1K	13.672	0.141	86.727	0.789	0.077	1.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.15	0.01
275	1L	-19.461	0.141	-107.168	0.789	0.126	1.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
275	1Q	4.247	-0.060	56.800	-0.604	0.011	0.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
275	1R	-10.036	-0.060	-77.240	-0.604	0.058	0.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
275	1S	4.247	0.055	56.800	0.555	0.010	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
275	1T	-10.036	0.055	-77.240	0.555	0.058	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
275	2	-5.383	-0.032	18.392	0.324	0.036	0.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
275	7	-5.012	-0.021	5.118	0.182	0.034	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
275	8	-5.023	-0.021	5.479	0.183	0.035	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11384 cm

276	1A	23.393	-0.250	189.974	-0.564	1.822	31.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.08	99.99
276	1B	-40.880	-0.250	-213.808	-0.564	2.417	31.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.09
276	1C	23.393	0.368	189.974	1.872	1.816	38.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.08	99.99
276	1D	-40.880	0.368	-213.808	1.872	2.424	38.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.11
276	1I	19.124	-0.473	110.256	-0.380	3.842	19.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	99.99
276	1J	-36.611	-0.473	-134.090	-0.380	4.433	19.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.07
276	1K	19.124	0.591	110.256	1.688	3.832	26.033	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
276	1L	-36.611	0.591	-134.090	1.688	4.443	26.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.09
276	1Q	8.997	-0.181	72.883	-0.373	1.149	13.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.07
276	1R	-26.484	-0.181	-96.717	-0.373	1.746	13.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
276	1S	8.997	0.299	72.883	1.681	1.145	19.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.10
276	1T	-26.484	0.299	-96.717	1.681	1.750	19.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
276	2	-10.246	0.016	24.756	0.989	3.866	2.971	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
276	7	-11.229	0.041	8.056	0.944	2.168	3.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
276	8	-11.186	0.040	8.419	0.932	2.165	3.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.40 cmq/mq passoy= 403 cm

277	1A	4.993	-0.031	43.515	-0.509	0.142	0.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
277	1B	-7.060	-0.031	-55.571	-0.509	0.120	0.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
277	1C	4.993	0.054	43.515	0.760	0.142	0.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
277	1D	-7.060	0.054	-55.571	0.760	0.120	0.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00

277	1I	12.426	-0.086	29.800	-0.179	0.368	0.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
277	1J	-14.493	-0.086	-41.856	-0.179	0.345	0.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
277	1K	12.426	0.109	29.800	0.430	0.368	0.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
277	1L	-14.493	0.109	-41.856	0.430	0.346	0.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
277	1Q	5.170	-0.036	19.308	-0.252	0.125	1.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
277	1R	-7.237	-0.036	-31.364	-0.252	0.102	1.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
277	1S	5.170	0.058	19.308	0.503	0.125	2.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
277	1T	-7.237	0.058	-31.364	0.503	0.103	2.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
277	2	-1.608	-0.015	2.440	0.355	0.211	0.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
277	7	-1.645	-0.001	-2.582	0.300	0.118	0.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
277	8	-1.571	-0.002	-2.223	0.288	0.119	0.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

278	1A	4.570	-0.024	80.210	-0.967	0.001	2.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
278	1B	-7.691	-0.024	-95.613	-0.967	0.013	2.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
278	1C	4.570	0.023	80.210	0.964	0.001	2.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.05	0.01
278	1D	-7.691	0.023	-95.613	0.964	0.013	2.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
278	1I	12.073	-0.028	44.883	-0.370	0.012	0.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
278	1J	-15.194	-0.028	-60.287	-0.370	0.026	0.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
278	1K	12.073	0.027	44.883	0.367	0.012	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
278	1L	-15.194	0.027	-60.287	0.367	0.026	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
278	1Q	3.264	-0.014	31.597	-0.320	0.001	0.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
278	1R	-6.384	-0.014	-47.001	-0.320	0.013	0.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
278	1S	3.264	0.013	31.597	0.317	0.001	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
278	1T	-6.384	0.013	-47.001	0.317	0.013	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
278	2	-2.520	-0.008	8.799	0.219	0.116	0.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
278	7	-2.431	-0.005	0.673	0.130	0.064	0.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
278	8	-2.445	-0.005	1.033	0.130	0.064	0.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

279	1A	6.305	-0.087	139.256	-1.528	0.005	0.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
279	1B	-12.096	-0.087	-159.710	-1.528	0.032	0.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
279	1C	6.305	0.082	139.256	1.479	0.004	1.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
279	1D	-12.096	0.082	-159.710	1.479	0.033	1.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
279	1I	12.927	-0.140	69.502	-0.658	0.062	0.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
279	1J	-18.718	-0.140	-89.956	-0.658	0.089	0.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
279	1K	12.927	0.135	69.502	0.609	0.061	1.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
279	1L	-18.718	0.135	-89.956	0.609	0.090	1.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
279	1Q	3.654	-0.057	51.415	-0.553	0.010	0.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
279	1R	-9.445	-0.057	-71.869	-0.553	0.037	0.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
279	1S	3.654	0.052	51.415	0.504	0.009	2.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
279	1T	-9.445	0.052	-71.869	0.504	0.038	2.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
279	2	-4.998	-0.032	18.434	0.327	0.016	0.962	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
279	7	-4.781	-0.020	5.142	0.184	0.017	1.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
279	8	-4.793	-0.020	5.502	0.185	0.018	1.032	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11580 cm

280	1A	21.089	-0.186	182.791	-0.485	1.556	30.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.06	99.99
280	1B	-38.589	-0.186	-206.629	-0.485	1.833	30.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.09
280	1C	21.089	0.303	182.791	1.792	1.547	36.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.06	99.99
280	1D	-38.589	0.303	-206.629	1.792	1.843	36.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.11
280	1I	16.032	-0.430	87.738	-0.275	3.967	15.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.16	0.08
280	1J	-33.533	-0.430	-111.576	-0.275	4.238	15.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.06
280	1K	16.032	0.547	87.738	1.582	3.952	21.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.16	0.11
280	1L	-33.533	0.547	-111.576	1.582	4.253	21.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.08
280	1Q	7.753	-0.157	66.028	-0.331	1.199	12.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.06
280	1R	-25.253	-0.157	-89.866	-0.331	1.479	12.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
280	1S	7.753	0.273	66.028	1.637	1.193	18.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.09
280	1T	-25.253	0.273	-89.866	1.637	1.485	18.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
280	2	-9.811	0.008	24.954	0.988	1.294	2.924	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
280	7	-10.967	0.036	8.183	0.944	0.710	3.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
280	8	-10.924	0.035	8.539	0.932	0.706	3.260	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.33 cmq/mq passoy= 424 cm

281	1A	4.987	-0.031	43.518	-0.509	0.125	0.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
281	1B	-7.055	-0.031	-55.576	-0.509	0.136	0.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
281	1C	4.987	0.054	43.518	0.760	0.125	0.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
281	1D	-7.055	0.054	-55.576	0.760	0.136	0.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
281	1I	12.413	-0.086	29.814	-0.179	0.351	0.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
281	1J	-14.481	-0.086	-41.872	-0.179	0.361	0.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
281	1K	12.413	0.109	29.814	0.430	0.350	0.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
281	1L	-14.481	0.109	-41.872	0.430	0.361	0.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
281	1Q	5.166	-0.036	19.311	-0.252	0.108	1.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
281	1R	-7.233	-0.036	-31.369	-0.252	0.119	1.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
281	1S	5.166	0.058	19.311	0.503	0.108	2.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
281	1T	-7.233	0.058	-31.369	0.503	0.119	2.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
281	2	-1.610	-0.015	2.442	0.355	0.222	0.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
281	7	-1.648	-0.001	-2.586	0.300	0.130	0.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
281	8	-1.574	-0.002	-2.227	0.288	0.129	0.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

282	1A	4.567	-0.024	80.212	-0.967	0.001	2.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
282	1B	-7.688	-0.024	-95.615	-0.967	0.010	2.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
282	1C	4.567	0.023	80.212	0.964	0.001	2.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.05	0.01
282	1D	-7.688	0.023	-95.615	0.964	0.010	2.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
282	1I	12.066	-0.028	44.891	-0.370	0.013	0.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
282	1J	-15.187	-0.028	-60.294	-0.370	0.022	0.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
282	1K	12.066	0.027	44.891	0.367	0.013	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
282	1L	-15.187	0.027	-60.294	0.367	0.022	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
282	1Q	3.261	-0.013	31.600	-0.320	0.001	0.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
282	1R	-6.381	-0.013	-47.002	-0.320	0.010	0.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0

282	1S	3.261	0.013	31.600	0.317	0.001	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
282	1T	-6.381	0.013	-47.002	0.317	0.010	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
282	2	-2.520	-0.007	8.798	0.219	0.137	0.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
282	7	-2.432	-0.005	0.673	0.130	0.086	0.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
282	8	-2.447	-0.005	1.034	0.130	0.085	0.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
283	1A	6.298	-0.087	139.261	-1.528	0.027	0.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
283	1B	-12.091	-0.087	-159.702	-1.528	0.011	0.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
283	1C	6.298	0.082	139.261	1.479	0.026	1.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
283	1D	-12.091	0.082	-159.702	1.479	0.011	1.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
283	1I	12.918	-0.139	69.515	-0.658	0.084	0.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
283	1J	-18.711	-0.139	-89.956	-0.658	0.067	0.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
283	1K	12.918	0.135	69.515	0.609	0.083	1.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
283	1L	-18.711	0.135	-89.956	0.609	0.068	1.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
283	1Q	3.650	-0.057	51.422	-0.553	0.031	0.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
283	1R	-9.443	-0.057	-71.864	-0.553	0.015	0.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
283	1S	3.650	0.052	51.422	0.504	0.031	2.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
283	1T	-9.443	0.052	-71.864	0.504	0.016	2.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
283	2	-4.991	-0.032	18.422	0.328	0.003	0.965	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
283	7	-4.777	-0.020	5.134	0.185	0.003	1.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
283	8	-4.788	-0.020	5.495	0.185	0.002	1.033	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11572 cm														
284	1A	21.079	-0.185	182.795	-0.484	1.891	30.023	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.06	99.99
284	1B	-38.582	-0.185	-206.621	-0.484	1.497	30.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.09
284	1C	21.079	0.303	182.795	1.792	1.884	36.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.06	99.99
284	1D	-38.582	0.303	-206.621	1.792	1.503	36.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.11
284	1I	16.016	-0.428	87.750	-0.275	4.302	15.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.16	0.08
284	1J	-33.519	-0.428	-111.577	-0.275	3.905	15.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.06
284	1K	16.016	0.546	87.750	1.583	4.292	21.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.16	0.11
284	1L	-33.519	0.546	-111.577	1.583	3.915	21.949	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.08
284	1Q	7.747	-0.156	66.035	-0.330	1.536	12.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.06
284	1R	-25.249	-0.156	-89.862	-0.330	1.145	12.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
284	1S	7.747	0.274	66.035	1.638	1.532	18.380	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.09
284	1T	-25.249	0.274	-89.862	1.638	1.149	18.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
284	2	-9.788	0.009	24.930	0.989	1.208	2.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.01
284	7	-10.951	0.037	8.161	0.944	0.611	3.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
284	8	-10.910	0.036	8.526	0.932	0.619	3.261	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.33 cmq/mq passoy= 424 cm														
285	1A	6.527	-0.041	46.828	-0.527	0.172	0.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
285	1B	-8.591	-0.041	-58.879	-0.527	0.189	0.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
285	1C	6.527	0.064	46.828	0.778	0.172	0.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
285	1D	-8.591	0.064	-58.879	0.778	0.189	0.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
285	1I	12.780	-0.089	35.249	-0.249	0.360	0.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
285	1J	-14.845	-0.089	-47.301	-0.249	0.377	0.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
285	1K	12.780	0.112	35.249	0.500	0.360	0.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
285	1L	-14.845	0.112	-47.301	0.500	0.377	0.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
285	1Q	5.602	-0.039	21.325	-0.272	0.120	1.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
285	1R	-7.667	-0.039	-33.377	-0.272	0.137	1.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
285	1S	5.602	0.061	21.325	0.523	0.120	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
285	1T	-7.667	0.061	-33.377	0.523	0.137	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
285	2	-1.997	-0.016	2.750	0.354	0.676	0.808	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
285	7	-1.879	0.003	-3.016	0.299	0.400	0.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
285	8	-1.805	-0.002	-2.656	0.288	0.398	0.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
286	1A	6.188	-0.026	84.585	-0.990	0.004	2.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.01
286	1B	-9.307	-0.026	-99.985	-0.990	0.010	2.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
286	1C	6.188	0.026	84.585	0.987	0.004	2.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.07	0.01
286	1D	-9.307	0.026	-99.985	0.987	0.010	2.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
286	1I	12.507	-0.030	54.881	-0.487	0.015	1.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
286	1J	-15.625	-0.030	-70.281	-0.487	0.021	1.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
286	1K	12.507	0.029	54.881	0.484	0.015	0.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
286	1L	-15.625	0.029	-70.281	0.484	0.021	0.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
286	1Q	3.737	-0.014	34.914	-0.352	0.003	0.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
286	1R	-6.856	-0.014	-50.315	-0.352	0.009	0.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
286	1S	3.737	0.014	34.914	0.349	0.003	0.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
286	1T	-6.856	0.014	-50.315	0.349	0.009	0.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
286	2	-2.903	-0.007	8.968	0.215	0.385	0.298	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
286	7	-2.662	-0.004	0.773	0.127	0.234	0.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
286	8	-2.677	-0.004	1.134	0.127	0.231	0.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
287	1A	8.104	-0.090	145.339	-1.567	0.058	0.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
287	1B	-13.900	-0.090	-165.783	-1.567	0.021	0.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
287														

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11367 cm								
288	1A	23.363	-0.249	189.974	-0.564	2.465	31.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.08	99.99
288	1B	-40.867	-0.249	-213.789	-0.564	1.765	31.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.09
288	1C	23.363	0.368	189.974	1.873	2.465	38.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.08	99.99
288	1D	-40.867	0.368	-213.789	1.873	1.765	38.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.11
288	1I	19.089	-0.470	110.276	-0.380	4.487	19.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	99.99
288	1J	-36.593	-0.470	-134.091	-0.380	3.787	19.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.07
288	1K	19.089	0.590	110.276	1.689	4.487	26.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
288	1L	-36.593	0.590	-134.091	1.689	3.787	26.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.09
288	1Q	8.982	-0.180	72.893	-0.374	1.797	13.431	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.07
288	1R	-26.486	-0.180	-96.708	-0.374	1.097	13.431	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
288	1S	8.982	0.299	72.893	1.683	1.797	19.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.10
288	1T	-26.486	0.299	-96.708	1.683	1.097	19.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
288	2	-10.234	0.018	24.755	0.990	3.783	2.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.02
288	7	-11.217	0.043	8.061	0.945	2.074	3.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
288	8	-11.176	0.042	8.419	0.933	2.082	3.300	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.00	0.02
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.40 cmq/mq passoy= 403 cm								
289	1A	7.964	-0.052	49.181	-0.535	0.217	0.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
289	1B	-10.030	-0.052	-61.232	-0.535	0.242	0.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
289	1C	7.964	0.074	49.181	0.786	0.217	0.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
289	1D	-10.030	0.074	-61.232	0.786	0.242	0.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
289	1I	12.939	-0.091	39.969	-0.311	0.365	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
289	1J	-15.004	-0.091	-52.020	-0.311	0.390	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
289	1K	12.939	0.113	39.969	0.562	0.365	0.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
289	1L	-15.004	0.113	-52.020	0.562	0.390	0.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
289	1Q	5.971	-0.042	22.959	-0.289	0.131	1.066	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
289	1R	-8.037	-0.042	-35.010	-0.289	0.156	1.066	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
289	1S	5.971	0.064	22.959	0.540	0.131	2.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
289	1T	-8.037	0.064	-35.010	0.540	0.156	2.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
289	2	-2.376	-0.013	2.840	0.350	1.095	0.825	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
289	7	-2.107	0.006	-3.564	0.297	0.648	0.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
289	8	-2.034	0.006	-3.204	0.286	0.645	0.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
290	1A	7.669	-0.029	87.997	-0.995	0.008	2.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
290	1B	-10.788	-0.029	-103.398	-0.995	0.011	2.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
290	1C	7.669	0.028	87.997	0.993	0.008	2.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
290	1D	-10.788	0.028	-103.398	0.993	0.011	2.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
290	1I	12.697	-0.032	63.968	-0.595	0.016	1.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
290	1J	-15.816	-0.032	-79.369	-0.595	0.019	1.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
290	1K	12.697	0.031	63.968	0.592	0.016	1.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
290	1L	-15.816	0.031	-79.369	0.592	0.019	1.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
290	1Q	4.123	-0.015	37.799	-0.378	0.004	0.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
290	1R	-7.242	-0.015	-53.200	-0.378	0.007	0.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
290	1S	4.123	0.015	37.799	0.375	0.004	0.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
290	1T	-7.242	0.015	-53.200	0.375	0.007	0.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
290	2	-3.275	-0.006	8.787	0.206	0.611	0.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
290	7	-2.886	-0.004	-0.860	0.122	0.368	0.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
290	8	-2.900	-0.004	1.025	0.122	0.365	0.080	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
291	1A	9.730	-0.104	149.700	-1.580	0.102	0.271	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.09	99.99
291	1B	-15.528	-0.104	-170.145	-1.580	0.082	0.271	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
291	1C	9.730	0.101	149.700	1.532	0.102	1.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.09	99.99
291	1D	-15.528	0.101	-170.145	1.532	0.081	1.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
291	1I	14.132	-0.151	102.667	-1.002	0.172	0.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.15	0.00
291	1J	-19.931	-0.151	-123.113	-1.002	0.152	0.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
291	1K	14.132	0.147	102.667	0.954	0.173	1.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.31	0.15	0.01
291	1L	-19.931	0.147	-123.113	0.954	0.152	1.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
291	1Q	4.719	-0.063	61.480	-0.644	0.070	0.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
291	1R	-10.518	-0.063	-81.925	-0.644	0.049	0.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
291	1S	4.719	0.060	61.480	0.596	0.070	2.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
291	1T	-10.518	0.060	-81.925	0.596	0.049	2.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
291	2	-5.759	-0.030	17.789	0.314	0.071	1.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
291	7	-5.238	-0.019	4.757	0.176	0.048	1.064	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
291	8	-5.249	-0.019	5.118	0.177	0.048	1.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11137 cm								
292	1A	25.193	-0.306	194.593	-0.625	2.581	32.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.09	99.99
292	1B	-42.708	-0.306	-218.395	-0.625	2.223	32.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.10
292	1C	25.193	0.427	194.593	1.935	2.585	39.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.09	99.99
292	1D	-42.708	0.427	-218.395	1.935	2.220	39.385	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.11
292	1I	21.646	-0.544	130.877	-0.474	4.170	23.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.16	99.99
292	1J	-39.161	-0.544	-154.678	-0.474	3.814	23.221	2.01	2.01					

293	1C	9.257	0.084	50.646	0.782	0.254	0.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
293	1D	-11.322	0.084	-62.694	0.782	0.293	0.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
293	1I	12.861	-0.091	43.891	-0.367	0.361	0.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
293	1J	-14.926	-0.091	-55.938	-0.367	0.401	0.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
293	1K	12.861	0.114	43.891	0.619	0.362	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
293	1L	-14.926	0.114	-55.938	0.619	0.401	0.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
293	1Q	6.253	-0.044	24.198	-0.301	0.135	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
293	1R	-8.317	-0.044	-36.246	-0.301	0.175	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
293	1S	6.253	0.066	24.198	0.552	0.136	2.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
293	1T	-8.317	0.066	-36.246	0.552	0.175	2.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
293	2	-2.743	-0.009	2.727	0.342	1.451	0.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
293	7	-2.327	0.011	-4.211	0.292	0.856	0.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
293	8	-2.253	0.010	-3.851	0.281	0.853	0.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

294	1A	8.993	-0.031	89.000	-0.986	0.013	2.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.10	0.01
294	1B	-12.115	-0.031	-104.403	-0.986	0.012	2.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
294	1C	8.993	0.030	89.000	0.983	0.013	2.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.10	0.01
294	1D	-12.115	0.030	-104.403	0.983	0.012	2.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
294	1I	12.647	-0.034	71.666	-0.695	0.018	1.676	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
294	1J	-15.769	-0.034	-87.069	-0.695	0.017	1.676	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
294	1K	12.647	0.034	71.666	0.692	0.018	1.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.14	0.01
294	1L	-15.769	0.034	-87.069	0.692	0.017	1.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
294	1Q	4.415	-0.016	39.806	-0.399	0.007	0.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
294	1R	-7.537	-0.016	-55.209	-0.399	0.006	0.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
294	1S	4.415	0.016	39.806	0.396	0.007	0.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
294	1T	-7.537	0.016	-55.209	0.396	0.006	0.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
294	2	-3.633	-0.004	8.263	0.193	0.806	0.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
294	7	-3.100	-0.003	-1.749	0.115	0.483	0.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
294	8	-3.114	-0.003	-1.388	0.115	0.480	0.064	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

295	1A	11.088	-0.122	150.025	-1.569	0.175	0.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
295	1B	-16.889	-0.122	-170.472	-1.569	0.187	0.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
295	1C	11.088	0.119	150.025	1.521	0.176	1.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
295	1D	-16.889	0.119	-170.472	1.521	0.186	1.399	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
295	1I	14.321	-0.154	116.084	-1.149	0.260	0.166	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	99.99
295	1J	-20.122	-0.154	-136.530	-1.149	0.272	0.166	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
295	1K	14.321	0.151	116.084	1.101	0.261	1.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	99.99
295	1L	-20.122	0.151	-136.530	1.101	0.270	1.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
295	1Q	5.076	-0.068	64.650	-0.676	0.098	0.556	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
295	1R	-10.876	-0.068	-85.096	-0.676	0.109	0.556	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
295	1S	5.076	0.064	64.650	0.628	0.098	2.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
295	1T	-10.876	0.064	-85.096	0.628	0.108	2.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
295	2	-6.109	-0.028	16.648	0.297	0.188	1.029	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
295	7	-5.448	-0.017	4.073	0.166	0.110	1.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
295	8	-5.459	-0.017	4.434	0.167	0.110	1.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10341 cm

296	1A	26.471	-0.377	195.002	-0.680	2.358	33.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.11	99.99
296	1B	-43.997	-0.377	-218.803	-0.680	2.645	33.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.10
296	1C	26.471	0.499	195.002	1.990	2.370	39.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.11	99.99
296	1D	-43.997	0.499	-218.803	1.990	2.634	39.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.11
296	1I	23.585	-0.630	148.395	-0.558	3.475	25.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.16	99.99
296	1J	-41.111	-0.630	-172.197	-0.558	3.765	25.819	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.08
296	1K	23.585	0.753	148.395	1.868	3.490	32.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.16	99.99
296	1L	-41.111	0.753	-172.197	1.868	3.750	32.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.10
296	1Q	10.734	-0.246	82.852	-0.442	1.271	15.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.08
296	1R	-28.260	-0.246	-106.653	-0.442	1.553	15.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
296	1S	10.734	0.369	82.852	1.751	1.277	21.534	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.06	0.11
296	1T	-28.260	0.369	-106.653	1.751	1.546	21.533	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
296	2	-11.249	0.060	22.383	0.986	9.362	3.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.05
296	7	-11.831	0.069	6.644	0.943	5.679	3.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03
296	8	-11.790	0.068	7.003	0.931	5.683	3.404	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.45 cmq/mq passoy= 389 cm

297	1A	10.214	-0.083	50.493	-0.515	0.151	0.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
297	1B	-12.282	-0.083	-62.535	-0.515	0.246	0.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
297	1C	10.214	0.107	50.493	0.767	0.151	0.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
297	1D	-12.282	0.107	-62.535	0.767	0.246	0.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
297	1I	12.632	-0.108	45.715	-0.404	0.199	0.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
297	1J	-14.700	-0.108	-57.757	-0.404	0.294	0.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
297	1K	12.632	0.132	45.715	0.655	0.199	0.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
297	1L	-14.700	0.132	-57.757	0.655	0.294	0.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
297	1Q	6.425	-0.053	24.586	-0.306	0.060	0.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
297	1R	-8.493	-0.053	-36.629	-0.306	0.154	0.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
297	1S	6.425	0.077	24.586	0.558	0.060	2.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
297	1T	-8.493	0.077	-36.629	0.558	0.154	2.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
297	2	-3.035	0.014	2.490	0.334	3.053	0.897	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
297	7	-2.503	0.017	-4.806	0.287	1.798	0.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
297	8	-2.430	0.016	-4.446	0.276	1.793	0.905	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

298	1A	10.012	-0.029	87.593	-0.964	0.026	2.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.11	0.01
298	1B	-13.137	-0.029	-102.995	-0.964	0.004	2.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
298	1C	10.012	0.031	87.593	0.962	0.026	2.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.11	0.01
298	1D	-13.137	0.031	-102.995	0.962	0.004	2.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
298	1I	12.444	-0.032	75.566	-0.767	0.028	1.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
298	1J	-15.570	-0.032	-90.968	-0.767	0.006	1.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
298	1K	12.444	0.034	75.566	0.765	0.028	1.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.13	0.01
298	1L	-15.570	0.034	-90.968	0.765	0.006	1.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01

298	1Q	4.604	-0.015	40.383	-0.411	0.017	0.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
298	1R	-7.729	-0.015	-55.785	-0.411	0.005	0.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
298	1S	4.604	0.017	40.383	0.408	0.017	0.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
298	1T	-7.729	0.017	-55.785	0.408	0.005	0.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
298	2	-3.918	-0.001	7.590	0.180	2.026	0.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
298	7	-3.272	-0.000	-2.605	0.107	1.208	0.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
298	8	-3.287	-0.000	-2.244	0.107	1.199	0.053	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

299	1A	12.134	-0.168	146.836	-1.534	0.241	0.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	99.99
299	1B	-17.942	-0.168	-167.281	-1.534	0.319	0.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
299	1C	12.134	0.169	146.836	1.487	0.242	1.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	99.99
299	1D	-17.942	0.169	-167.281	1.487	0.318	1.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
299	1I	14.372	-0.196	123.368	-1.250	0.334	0.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.15	99.99
299	1J	-20.180	-0.196	-143.814	-1.250	0.412	0.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
299	1K	14.372	0.197	123.368	1.202	0.334	1.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.15	99.99
299	1L	-20.180	0.197	-143.814	1.202	0.411	1.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
299	1Q	5.327	-0.087	65.596	-0.691	0.112	0.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
299	1R	-11.136	-0.087	-86.042	-0.691	0.190	0.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
299	1S	5.327	0.088	65.596	0.643	0.112	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
299	1T	-11.136	0.088	-86.042	0.643	0.189	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
299	2	-6.392	-0.021	15.347	0.279	0.900	1.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
299	7	-5.621	-0.012	3.295	0.155	0.522	1.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
299	8	-5.632	-0.012	3.655	0.156	0.522	1.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10444 cm

300	1A	27.265	-0.645	190.971	-0.631	1.564	30.123	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.12	99.99
300	1B	-44.814	-0.645	-214.762	-0.631	3.638	30.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.09
300	1C	27.265	0.780	190.971	1.943	1.569	36.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.12	99.99
300	1D	-44.814	0.780	-214.762	1.943	3.633	36.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.12	0.11
300	1I	25.243	-0.833	158.488	-0.530	2.259	24.444	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.16	99.99
300	1J	-42.793	-0.833	-182.279	-0.530	4.334	24.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.08
300	1K	25.243	0.968	158.488	1.843	2.265	30.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.16	99.99
300	1L	-42.793	0.968	-182.279	1.843	4.328	30.890	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.10
300	1Q	11.299	-0.354	84.254	-0.423	0.332	14.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.07
300	1R	-28.848	-0.354	-108.045	-0.423	2.404	14.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.05
300	1S	11.299	0.489	84.254	1.736	0.334	20.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.07	0.10
300	1T	-28.848	0.489	-108.045	1.736	2.401	20.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
300	2	-11.757	0.088	20.702	0.986	16.731	3.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.09
300	7	-12.144	0.089	5.638	0.944	10.568	3.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06
300	8	-12.103	0.088	5.995	0.932	10.568	3.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.06

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.34 cmq/mq passoy= 422 cm

301	1A	10.688	-0.134	49.719	-0.506	0.026	0.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
301	1B	-12.757	-0.134	-61.757	-0.506	0.187	0.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
301	1C	10.688	0.159	49.719	0.758	0.026	0.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
301	1D	-12.757	0.159	-61.757	0.758	0.187	0.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
301	1I	12.382	-0.158	46.216	-0.429	0.042	0.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
301	1J	-14.451	-0.158	-58.254	-0.429	0.203	0.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
301	1K	12.382	0.183	46.216	0.681	0.042	0.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
301	1L	-14.451	0.183	-58.254	0.681	0.203	0.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
301	1Q	6.477	-0.077	24.519	-0.310	0.025	0.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
301	1R	-8.546	-0.077	-36.557	-0.310	0.137	0.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
301	1S	6.477	0.102	24.519	0.562	0.024	2.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
301	1T	-8.546	0.102	-36.557	0.562	0.137	2.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
301	2	-3.196	0.021	-2.434	0.328	10.487	0.951	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.06
301	7	-2.600	0.021	-5.192	0.284	6.240	0.982	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
301	8	-2.527	0.020	-4.831	0.273	6.209	0.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

302	1A	10.480	-0.031	85.393	-0.946	0.081	2.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
302	1B	-13.607	-0.031	-100.795	-0.946	0.058	2.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
302	1C	10.480	0.034	85.393	0.944	0.081	2.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.11	0.01
302	1D	-13.607	0.034	-100.795	0.944	0.058	2.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
302	1I	12.204	-0.035	76.622	-0.808	0.084	1.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
302	1J	-15.331	-0.035	-92.024	-0.808	0.055	1.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
302	1K	12.204	0.039	76.622	0.806	0.084	1.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.13	0.01
302	1L	-15.331	0.039	-92.024	0.806	0.055	1.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
302	1Q	4.656	-0.016	40.120	-0.416	0.074	0.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
302	1R	-7.783	-0.016	-55.522	-0.416	0.065	0.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
302	1S	4.656	0.019	40.120	0.414	0.074	0.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
302	1T	-7.783	0.019	-55.522	0.414	0.065	0.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
302	2	-4.072	0.000	7.072	0.171	8.281	0.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
302	7	-3.365	0.001	-3.160	0.101	4.921	0.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
302	8	-3.380	0.001	-2.799	0.102	4.886	0.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

303	1A	12.814	-0.300	143.631	-1.520	0.201	0.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.12	99.99
303	1B	-18.626	-0.300	-164.063	-1.520	0.531	0.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
303	1C	12.814	0.303	143.631	1.473	0.201	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.12	99.99
303	1D	-18.626	0.303	-164.063	1.473	0.531	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
303	1I	14.292	-0.356	126.359	-1.320	0.292	0.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.14	99.99
303	1J	-20.103	-0.356	-146.790	-1.320	0.622	0.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
303	1K	14.292	0.359	126.359	1.273	0.292	1.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.14	99.99
303	1L	-20.103	0.359	-146.790	1.273	0.622	1.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
303	1Q	5.466	-0.154	65.551	-0.704	0.025	0.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
303	1R	-11.277	-0.154	-85.983	-0.704	0.355	0.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
303	1S	5.466	0.157	65.551	0.656	0.025	2.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
303	1T	-11.277	0.157	-85.983	0.656	0.355	2.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
303	2	-6.571	-0.015	14.373	0.266	5.477	1.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
303	7	-5.730	-0.007	2.713	0.148	3.211	1.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

303	8	-5.741	-0.008	3.073	0.149	3.214	1.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= 0.06 cmq/mq	passoy=9154 cm		
304	1A	27.398	-1.293	185.736	-0.554	2.757	26.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.53	0.13	99.99
304	1B	-44.959	-1.293	-209.514	-0.554	8.514	26.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.13	0.08
304	1C	27.398	1.431	185.736	1.867	2.757	32.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.13	99.99
304	1D	-44.959	1.431	-209.514	1.867	8.514	32.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.13	0.10
304	1I	26.387	-1.533	162.780	-0.509	2.403	22.732	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.16	99.99
304	1J	-43.948	-1.533	-186.558	-0.509	8.868	22.732	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.15	0.07
304	1K	26.387	1.671	162.780	1.823	2.403	29.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.16	99.99
304	1L	-43.948	1.671	-186.558	1.823	8.868	29.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.15	0.09
304	1Q	11.590	-0.665	84.040	-0.400	4.215	12.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.06
304	1R	-29.151	-0.665	-107.818	-0.400	7.056	12.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.05
304	1S	11.590	0.803	84.040	1.714	4.215	19.290	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.07	0.10
304	1T	-29.151	0.803	-107.818	1.714	7.056	19.290	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.07
304	2	-12.097	0.078	19.384	0.985	37.226	3.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.21
304	7	-12.351	0.084	4.856	0.943	25.259	3.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.14
304	8	-12.310	0.083	5.213	0.931	25.252	3.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.14
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= 1.20 cmq/mq	passoy= 469 cm		
305	1A	11.354	-0.078	50.730	-0.494	0.315	0.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
305	1B	-13.420	-0.078	-62.765	-0.494	0.360	0.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
305	1C	11.354	0.101	50.730	0.746	0.315	0.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
305	1D	-13.420	0.101	-62.765	0.746	0.360	0.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
305	1I	12.100	-0.082	49.283	-0.461	0.333	0.768	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
305	1J	-14.167	-0.082	-61.318	-0.461	0.378	0.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
305	1K	12.100	0.105	49.283	0.712	0.333	0.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
305	1L	-14.167	0.105	-61.318	0.712	0.378	0.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
305	1Q	6.562	-0.046	25.461	-0.314	0.143	1.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
305	1R	-8.628	-0.046	-37.496	-0.314	0.188	1.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
305	1S	6.562	0.068	25.461	0.566	0.143	2.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
305	1T	-8.628	0.068	-37.496	0.566	0.188	2.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
305	2	-3.416	0.027	-3.371	0.319	1.986	0.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
305	7	-2.731	0.024	-5.754	0.278	1.176	0.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
305	8	-2.658	0.023	-5.392	0.267	1.171	0.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
306	1A	11.161	-0.034	86.801	-0.914	0.024	2.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
306	1B	-14.283	-0.034	-102.203	-0.914	0.008	2.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
306	1C	11.161	0.034	86.801	0.912	0.024	1.949	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.12	0.01
306	1D	-14.283	0.034	-102.203	0.912	0.008	1.949	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
306	1I	11.900	-0.032	83.125	-0.854	0.026	2.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
306	1J	-15.022	-0.032	-98.527	-0.854	0.011	2.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
306	1K	11.900	0.032	83.125	0.852	0.026	1.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.01
306	1L	-15.022	0.032	-98.527	0.852	0.011	1.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
306	1Q	4.744	-0.017	41.946	-0.419	0.014	0.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
306	1R	-7.866	-0.017	-57.348	-0.419	0.001	0.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
306	1S	4.744	0.016	41.946	0.417	0.014	0.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
306	1T	-7.866	0.016	-57.348	0.417	0.001	0.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
306	2	-4.278	-0.002	6.247	0.158	1.026	0.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
306	7	-3.487	-0.001	-3.994	0.093	0.610	0.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
306	8	-3.502	-0.001	-3.632	0.093	0.606	0.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
307	1A	13.299	-0.136	144.011	-1.470	0.275	0.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
307	1B	-19.098	-0.136	-164.439	-1.470	0.248	0.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
307	1C	13.299	0.132	144.011	1.422	0.275	1.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
307	1D	-19.098	0.132	-164.439	1.422	0.249	1.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
307	1I	13.858	-0.159	136.856	-1.381	0.345	0.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
307	1J	-19.657	-0.159	-157.284	-1.381	0.318	0.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
307	1K	13.858	0.154	136.856	1.333	0.345	1.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
307	1L	-19.657	0.154	-157.284	1.333	0.318	1.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
307	1Q	5.481	-0.072	68.063	-0.706	0.151	0.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
307	1R	-11.280	-0.072	-88.492	-0.706	0.124	0.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
307	1S	5.481	0.068	68.063	0.658	0.151	2.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
307	1T	-11.280	0.068	-88.492	0.658	0.124	2.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
307	2	-6.739	-0.016	12.804	0.246	0.496	1.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
307	7	-5.828	-0.010	1.772	0.136	0.305	1.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
307	8	-5.839	-0.010	2.132	0.137	0.305	1.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= 0.05 cmq/mq	passoy=10574 cm		
308	1A	27.066	-0.528	185.852	-0.681	2.801	31.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.14	99.99
308	1B	-44.589	-0.528	-209.609	-0.681	3.342	31.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.09
308	1C	27.066	0.642	185.852	1.989	2.797	37.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.14	99.99
308	1D	-44.589	0.642	-209.609	1.989	3.347	37.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.11
308	1I	26.882	-0.554	176.835	-0.696	2.648	30.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.15	99.99
308	1J	-44.406	-0.554	-200.592	-0.696	3.189	30.787	2.01	2.01	4.52</				

309	1A	12.089	-0.083	49.394	-0.462	0.332	0.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
309	1B	-14.156	-0.083	-61.421	-0.462	0.391	0.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
309	1C	12.089	0.106	49.394	0.714	0.332	0.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
309	1D	-14.156	0.106	-61.421	0.714	0.392	0.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
309	1I	11.331	-0.077	50.669	-0.495	0.305	0.834	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
309	1J	-13.398	-0.077	-62.696	-0.495	0.364	0.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
309	1K	11.331	0.099	50.669	0.746	0.305	0.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
309	1L	-13.398	0.099	-62.696	0.746	0.364	0.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
309	1Q	6.554	-0.046	25.469	-0.315	0.136	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
309	1R	-8.621	-0.046	-37.496	-0.315	0.195	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
309	1S	6.554	0.068	25.469	0.566	0.136	2.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
309	1T	-8.621	0.068	-37.496	0.566	0.196	2.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
309	2	-3.702	0.034	-4.800	0.301	2.156	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
309	7	-2.903	0.028	-6.608	0.268	1.273	1.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
309	8	-2.829	0.027	-6.246	0.256	1.269	0.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

310	1A	11.915	-0.034	83.129	-0.855	0.020	2.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
310	1B	-15.037	-0.034	-98.516	-0.855	0.003	2.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
310	1C	11.915	0.033	83.129	0.853	0.020	1.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.01
310	1D	-15.037	0.033	-98.516	0.853	0.003	1.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
310	1I	11.124	-0.032	86.487	-0.913	0.019	2.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
310	1J	-14.246	-0.032	-101.875	-0.913	0.001	2.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
310	1K	11.124	0.032	86.487	0.910	0.019	1.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.12	0.01
310	1L	-14.246	0.032	-101.875	0.910	0.001	1.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
310	1Q	4.739	-0.016	41.879	-0.419	0.012	0.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
310	1R	-7.861	-0.016	-57.266	-0.419	0.005	0.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
310	1S	4.739	0.016	41.879	0.417	0.012	0.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
310	1T	-7.861	0.016	-57.266	0.417	0.005	0.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
310	2	-4.552	0.001	4.786	0.136	1.040	0.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
310	7	-3.652	0.001	-5.309	0.080	0.618	0.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
310	8	-3.666	0.001	-4.947	0.080	0.614	0.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

311	1A	13.985	-0.139	137.642	-1.382	0.216	0.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
311	1B	-19.785	-0.139	-158.057	-1.382	0.159	0.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
311	1C	13.985	0.134	137.642	1.334	0.215	1.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
311	1D	-19.785	0.134	-158.057	1.334	0.159	1.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
311	1I	13.346	-0.140	144.284	-1.465	0.257	0.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
311	1J	-19.145	-0.140	-164.698	-1.465	0.200	0.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
311	1K	13.346	0.135	144.284	1.417	0.257	1.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
311	1L	-19.145	0.135	-164.698	1.417	0.201	1.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
311	1Q	5.522	-0.069	68.312	-0.705	0.125	0.590	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
311	1R	-11.322	-0.069	-88.726	-0.705	0.068	0.590	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
311	1S	5.522	0.064	68.312	0.657	0.125	2.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
311	1T	-11.322	0.064	-88.726	0.657	0.069	2.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
311	2	-7.003	-0.011	10.215	0.213	0.602	1.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
311	7	-5.987	-0.007	-3.413	0.116	0.376	1.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
311	8	-5.998	-0.007	-3.053	0.116	0.377	1.116	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=10194 cm

312	1A	26.768	-0.448	177.834	-0.648	3.723	30.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.15	99.99
312	1B	-44.300	-0.448	-201.573	-0.648	3.434	30.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.09
312	1C	26.768	0.562	177.834	1.956	3.713	36.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.53	0.15	99.99
312	1D	-44.300	0.562	-201.573	1.956	3.444	36.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.14	0.11
312	1I	27.301	-0.395	186.828	-0.668	3.311	32.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.14	99.99
312	1J	-44.832	-0.395	-210.567	-0.668	3.023	32.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.09
312	1K	27.301	0.509	186.828	1.976	3.302	38.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.14	99.99
312	1L	-44.832	0.509	-210.567	1.976	3.032	38.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.11
312	1Q	11.659	-0.209	87.776	-0.458	1.701	15.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.07	0.08
312	1R	-29.191	-0.209	-111.515	-0.458	1.418	15.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
312	1S	11.659	0.323	87.776	1.767	1.697	22.246	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.07	0.11
312	1T	-29.191	0.323	-111.515	1.767	1.422	22.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
312	2	-13.030	0.097	14.034	0.962	15.237	3.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.08
312	7	-12.910	0.089	-1.939	0.929	9.070	3.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.05
312	8	-12.862	0.088	2.013	0.917	9.067	3.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.01	0.05

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.40 cmq/mq passoy= 403 cm

313	1A	12.577	-0.087	47.057	-0.423	0.350	0.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
313	1B	-14.645	-0.087	-59.077	-0.423	0.417	0.670	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
313	1C	12.577	0.110	47.057	0.674	0.350	0.462	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
313	1D	-14.645	0.110	-59.077	0.674	0.417	0.462	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
313	1I	10.373	-0.070	51.026	-0.518	0.274	0.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
313	1J	-12.441	-0.070	-63.046	-0.518	0.341	0.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
313	1K	10.373	0.092	51.026	0.770	0.274	0.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
313	1L	-12.441	0.092	-63.046	0.770	0.341	0.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
313	1Q	6.445	-0.045	25.007	-0.311	0.131	1.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
313	1R	-8.513	-0.045	-37.027	-0.311	0.198	1.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
313	1S	6.445	0.067	25.007	0.563	0.131	2.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
313	1T	-8.513	0.067	-37.027	0.563	0.198	2.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
313	2	-3.954	0.041	-6.312	0.281	2.229	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
313	7	-3.053	0.033	-7.511	0.256	1.314	1.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
313	8	-2.979	0.031	-7.149	0.244	1.311	0.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

314	1A	12.374	-0.032	78.134	-0.780	0.020	1.893	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
314	1B	-15.497	-0.032	-93.524	-0.780	0.004	1.893	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
314	1C	12.374	0.032	78.134	0.778	0.020	1.592	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.13	0.01
314	1D	-15.497	0.032	-93.524	0.778	0.004	1.592	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
314	1I	10.158	-0.031	88.495	-0.955	0.012	2.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.01
314	1J	-13.282	-0.031	-103.885	-0.955	0.004	2.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01

314	1K	10.158	0.031	88.495	0.953	0.012	2.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.01
314	1L	-13.282	0.031	-103.885	0.953	0.004	2.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
314	1Q	4.620	-0.016	41.188	-0.412	0.011	0.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
314	1R	-7.744	-0.016	-56.578	-0.412	0.006	0.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
314	1S	4.620	0.015	41.188	0.409	0.011	0.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
314	1T	-7.744	0.015	-56.578	0.409	0.006	0.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
314	2	-4.787	0.004	-3.537	0.112	1.005	0.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
314	7	-3.793	0.002	-6.721	0.066	0.597	0.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
314	8	-3.807	0.002	-6.359	0.066	0.594	0.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
315	1A	14.362	-0.144	128.213	-1.269	0.219	0.122	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.15	99.99
315	1B	-20.163	-0.144	-148.629	-1.269	0.162	0.122	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
315	1C	14.362	0.139	128.213	1.221	0.219	1.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.15	99.99
315	1D	-20.163	0.139	-148.629	1.221	0.162	1.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
315	1I	12.396	-0.125	148.619	-1.525	0.209	0.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	99.99
315	1J	-18.197	-0.125	-169.035	-1.525	0.152	0.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
315	1K	12.396	0.120	148.619	1.477	0.209	1.462	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.12	99.99
315	1L	-18.197	0.120	-169.035	1.477	0.152	1.462	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
315	1Q	5.389	-0.066	67.135	-0.693	0.115	0.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
315	1R	-11.190	-0.066	-87.551	-0.693	0.058	0.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
315	1S	5.389	0.062	67.135	0.645	0.115	2.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
315	1T	-11.190	0.062	-87.551	0.645	0.058	2.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
315	2	-7.221	0.012	7.163	0.174	0.795	1.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
315	7	-6.117	0.006	-5.637	0.093	0.492	1.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
315	8	-6.128	0.006	-5.276	0.093	0.493	1.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=10108 cm														
316	1A	25.791	-0.455	165.085	-0.628	3.975	28.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.16	99.99
316	1B	-43.320	-0.455	-188.820	-0.628	3.359	28.930	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.09
316	1C	25.791	0.570	165.085	1.937	3.981	35.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.16	99.99
316	1D	-43.320	0.570	-188.820	1.937	3.353	35.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.11
316	1I	27.078	-0.367	192.619	-0.664	3.318	32.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.13	99.99
316	1J	-44.607	-0.367	-216.355	-0.664	2.700	32.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.10
316	1K	27.078	0.482	192.619	1.973	3.322	39.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.13	99.99
316	1L	-44.607	0.482	-216.355	1.973	2.696	39.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.11
316	1Q	11.387	-0.204	86.171	-0.454	1.856	15.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.08
316	1R	-28.916	-0.204	-109.907	-0.454	1.236	15.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
316	1S	11.387	0.319	86.171	1.763	1.858	22.123	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.06	0.11
316	1T	-28.916	0.319	-109.907	1.763	1.233	22.122	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
316	2	-13.607	0.134	10.143	0.956	17.228	3.667	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.09
316	7	-13.254	0.111	-4.690	0.925	10.175	3.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.06
316	8	-13.212	0.110	-4.333	0.913	10.174	3.707	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.06
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.44 cmq/mq passoy= 393 cm														
317	1A	12.910	-0.090	43.986	-0.372	0.361	0.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
317	1B	-14.979	-0.090	-56.002	-0.372	0.439	0.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
317	1C	12.910	0.113	43.986	0.624	0.361	0.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
317	1D	-14.979	0.113	-56.002	0.624	0.438	0.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
317	1I	9.247	-0.062	50.521	-0.531	0.238	0.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
317	1J	-11.316	-0.062	-62.537	-0.531	0.315	0.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
317	1K	9.247	0.085	50.521	0.782	0.238	0.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
317	1L	-11.316	0.085	-62.537	0.782	0.315	0.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
317	1Q	6.261	-0.044	24.176	-0.303	0.122	1.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
317	1R	-8.330	-0.044	-36.192	-0.303	0.200	1.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
317	1S	6.261	0.066	24.176	0.554	0.123	2.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
317	1T	-8.330	0.066	-36.192	0.554	0.199	2.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
317	2	-4.167	0.047	-7.842	0.259	2.203	1.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
317	7	-3.180	0.036	-8.426	0.243	1.295	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
317	8	-3.106	0.035	-8.063	0.231	1.294	0.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
318	1A	12.683	-0.031	71.849	-0.695	0.024	1.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
318	1B	-15.809	-0.031	-87.227	-0.695	0.008	1.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
318	1C	12.683	0.031	71.849	0.693	0.024	1.351	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.14	0.01
318	1D	-15.809	0.031	-87.227	0.693	0.008	1.351	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
318	1I	9.003	-0.030	89.065	-0.982	0.011	2.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.10	0.01
318	1J	-12.129	-0.030	-104.442	-0.982	0.005	2.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
318	1K	9.003	0.030	89.065	0.980	0.011	2.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.10	0.01
318	1L	-12.129	0.030	-104.442	0.980	0.005	2.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
318	1Q	4.424	-0.015	39.872	-0.398	0.012	0.575	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
318	1R	-7.549	-0.015	-55.250	-0.398	0.004	0.575	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
318	1S	4.424	0.015	39.872	0.396	0.011	0.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
318	1T	-7.549	0.015	-55.250	0.396	0.004	0.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
318	2	-4.988	0.006	-6.016	0.086	0.923	0.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0

319	2	-7.376	0.016	3.791	0.132	1.086	1.193	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
319	7	-6.211	0.008	-7.968	0.067	0.658	1.179	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
319	8	-6.222	0.008	-7.607	0.068	0.659	1.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=10270 cm														
320	1A	24.278	-0.599	148.969	-0.623	3.529	26.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.16	99.99
320	1B	-41.806	-0.599	-172.688	-0.623	3.231	26.977	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.09
320	1C	24.278	0.715	148.969	1.932	3.540	33.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.16	99.99
320	1D	-41.806	0.715	-172.688	1.932	3.219	33.311	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.11
320	1I	26.282	-0.418	194.601	-0.668	2.678	33.229	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.11	99.99
320	1J	-43.809	-0.418	-218.320	-0.668	2.377	33.230	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.10
320	1K	26.282	0.534	194.601	1.977	2.686	39.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.11	99.99
320	1L	-43.809	0.534	-218.320	1.977	2.369	39.564	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.11
320	1Q	10.855	-0.249	82.914	-0.454	1.518	15.431	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.08
320	1R	-28.382	-0.249	-106.633	-0.454	1.213	15.431	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
320	1S	10.855	0.366	82.914	1.763	1.522	21.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.06	0.11
320	1T	-28.382	0.366	-106.633	1.763	1.209	21.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
320	2	-14.156	0.171	5.898	0.947	19.662	3.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.11
320	7	-13.583	0.134	-7.571	0.919	11.721	3.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.06
320	8	-13.541	0.133	-7.213	0.908	11.716	3.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.06
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.45 cmq/mq passoy= 390 cm														
321	1A	12.975	-0.130	39.783	-0.321	0.077	0.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
321	1B	-15.046	-0.130	-51.789	-0.321	0.321	0.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
321	1C	12.975	0.154	39.783	0.573	0.077	0.548	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
321	1D	-15.046	0.154	-51.789	0.573	0.321	0.548	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
321	1I	8.300	-0.078	48.750	-0.527	0.001	0.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
321	1J	-10.371	-0.078	-60.756	-0.527	0.243	0.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
321	1K	8.300	0.102	48.750	0.779	0.001	0.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
321	1L	-10.371	0.102	-60.756	0.779	0.243	0.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
321	1Q	6.061	-0.057	22.795	-0.290	0.045	0.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
321	1R	-8.133	-0.057	-34.801	-0.290	0.199	0.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
321	1S	6.061	0.082	22.795	0.542	0.045	2.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
321	1T	-8.133	0.082	-34.801	0.542	0.199	2.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
321	2	-4.293	0.052	-8.965	0.242	6.005	1.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
321	7	-3.258	0.040	-9.100	0.233	3.520	1.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
321	8	-3.184	0.038	-8.736	0.222	3.519	1.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
322	1A	12.742	-0.032	63.393	-0.622	0.048	1.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
322	1B	-15.870	-0.032	-78.768	-0.622	0.020	1.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
322	1C	12.742	0.035	63.393	0.620	0.048	1.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
322	1D	-15.870	0.035	-78.768	0.620	0.020	1.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
322	1I	8.028	-0.028	86.404	-0.990	0.036	2.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.01
322	1J	-11.156	-0.028	-101.779	-0.990	0.032	2.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
322	1K	8.028	0.030	86.404	0.989	0.036	2.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
322	1L	-11.156	0.030	-101.779	0.989	0.032	2.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
322	1Q	4.212	-0.014	37.308	-0.383	0.037	0.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
322	1R	-7.341	-0.014	-52.684	-0.383	0.031	0.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
322	1S	4.212	0.017	37.308	0.381	0.037	0.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
322	1T	-7.341	0.017	-52.684	0.381	0.031	0.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
322	2	-5.113	0.010	-7.901	0.066	2.980	0.028	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
322	7	-3.989	0.007	-9.334	0.038	1.763	0.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
322	8	-4.004	0.006	-8.973	0.039	1.753	0.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
323	1A	14.313	-0.246	101.986	-1.025	0.339	0.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.00
323	1B	-20.121	-0.246	-122.386	-1.025	0.416	0.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
323	1C	14.313	0.247	101.986	0.978	0.338	1.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.01
323	1D	-20.121	0.247	-122.386	0.978	0.416	1.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
323	1I	10.226	-0.155	146.877	-1.570	0.205	0.233	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.09	99.99
323	1J	-16.034	-0.155	-167.277	-1.570	0.282	0.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
323	1K	10.226	0.156	146.877	1.523	0.204	1.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.09	99.99
323	1L	-16.034	0.156	-167.277	1.523	0.282	1.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
323	1Q	4.875	-0.095	60.686	-0.647	0.106	0.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
323	1R	-10.684	-0.095	-81.086	-0.647	0.183	0.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
323	1S	4.875	0.097	60.686	0.600	0.105	2.238	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
323	1T	-10.684	0.097	-81.086	0.600	0.183	2.238	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
323	2	-7.498	0.023	-6.486	0.100	5.494	1.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
323	7	-6.286	0.014	-9.790	0.048	3.270	1.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
323	8	-6.298	0.014	-9.433	0.049	3.278	1.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10848 cm														
324	1A	22.790	-1.145	131.095	-0.434	2.998	19.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.16	99.99
324	1B	-40.349	-1.145	-154.815	-0.434	4.05								

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.33 cmq/mq passoy= 426 cm

325	1A	12.933	-0.130	37.537	-0.288	0.144	0.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
325	1B	-15.007	-0.130	-49.543	-0.288	0.255	0.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
325	1C	12.933	0.155	37.537	0.541	0.144	0.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
325	1D	-15.007	0.155	-49.543	0.541	0.255	0.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
325	1I	7.622	-0.070	47.852	-0.527	0.056	0.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.00
325	1J	-9.696	-0.070	-59.858	-0.527	0.167	0.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.00
325	1K	7.622	0.095	47.852	0.779	0.056	0.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
325	1L	-9.696	0.095	-59.858	0.779	0.167	0.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.00
325	1Q	5.894	-0.056	22.062	-0.282	0.018	1.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
325	1R	-7.968	-0.056	-34.068	-0.282	0.129	1.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
325	1S	5.894	0.080	22.062	0.535	0.018	2.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
325	1T	-7.968	0.080	-34.068	0.535	0.129	2.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
325	2	-4.370	0.056	-9.744	0.232	5.916	1.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
325	7	-3.303	0.042	-9.562	0.227	3.514	1.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
325	8	-3.228	0.040	-9.200	0.215	3.508	1.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

326	1A	12.682	-0.033	59.204	-0.570	0.044	1.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
326	1B	-15.812	-0.033	-74.568	-0.570	0.019	1.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
326	1C	12.682	0.036	59.204	0.568	0.044	1.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
326	1D	-15.812	0.036	-74.568	0.568	0.019	1.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
326	1I	7.326	-0.026	85.468	-0.992	0.034	2.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.01
326	1J	-10.456	-0.026	-100.832	-0.992	0.029	2.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
326	1K	7.326	0.029	85.468	0.990	0.034	2.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
326	1L	-10.456	0.029	-100.832	0.990	0.029	2.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
326	1Q	4.035	-0.014	36.128	-0.371	0.034	0.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
326	1R	-7.165	-0.014	-51.492	-0.371	0.028	0.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
326	1S	4.035	0.017	36.128	0.369	0.034	0.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
326	1T	-7.165	0.017	-51.492	0.369	0.028	0.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
326	2	-5.178	0.010	-9.183	0.053	2.642	0.059	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
326	7	-4.027	0.007	-10.101	0.030	1.561	0.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
326	8	-4.042	0.007	-9.737	0.031	1.554	0.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

327	1A	14.253	-0.236	94.406	-0.947	0.311	0.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.15	0.00
327	1B	-20.060	-0.236	-114.792	-0.947	0.453	0.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
327	1C	14.253	0.237	94.406	0.900	0.311	1.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.15	0.01
327	1D	-20.060	0.237	-114.792	0.900	0.453	1.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
327	1I	9.446	-0.143	146.101	-1.568	0.157	0.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.08	99.99
327	1J	-15.253	-0.143	-166.487	-1.568	0.299	0.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
327	1K	9.446	0.144	146.101	1.522	0.157	1.404	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.08	99.99
327	1L	-15.253	0.144	-166.487	1.522	0.299	1.404	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
327	1Q	4.682	-0.091	58.762	-0.628	0.071	0.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
327	1R	-10.489	-0.091	-79.148	-0.628	0.213	0.580	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
327	1S	4.682	0.092	58.762	0.582	0.071	2.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
327	1T	-10.489	0.092	-79.148	0.582	0.213	2.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
327	2	-7.557	0.026	-8.620	0.078	5.907	1.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
327	7	-6.321	0.016	-11.071	0.035	3.499	1.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
327	8	-6.332	0.016	-10.713	0.036	3.508	1.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10993 cm

328	1A	21.110	-1.163	120.643	-0.364	1.997	16.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.16	99.99
328	1B	-38.666	-1.163	-144.359	-0.364	5.218	16.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.06
328	1C	21.110	1.296	120.643	1.677	1.997	23.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.16	99.99
328	1D	-38.666	1.296	-144.359	1.677	5.218	23.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.08
328	1I	24.767	-0.639	191.081	-0.555	0.371	29.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.09	99.99
328	1J	-42.323	-0.639	-214.797	-0.555	3.592	29.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.09
328	1K	24.767	0.772	191.081	1.867	0.371	36.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.09	99.99
328	1L	-42.323	0.772	-214.797	1.867	3.592	36.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.11
328	1Q	9.772	-0.430	75.568	-0.367	0.315	12.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.06
328	1R	-27.328	-0.430	-99.284	-0.367	2.906	12.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.05
328	1S	9.772	0.562	75.568	1.680	0.315	18.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.06	0.09
328	1T	-27.328	0.562	-99.284	1.680	2.906	18.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.07
328	2	-14.939	0.149	-8.028	0.935	45.350	3.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.25
328	7	-14.064	0.125	-11.577	0.913	28.110	4.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.15
328	8	-14.021	0.124	-11.219	0.902	28.071	3.936	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.15

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.33 cmq/mq passoy= 425 cm

329	1A	12.821	-0.092	35.196	-0.247	0.379	0.310	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
329	1B	-14.892	-0.092	-47.200	-0.247	0.425	0.310	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
329	1C	12.821	0.114	35.196	0.499	0.379	0.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
329	1D	-14.892	0.114	-47.200	0.499	0.425	0.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
329	1I	6.542	-0.042	46.627	-0.525	0.172	0.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
329	1J	-8.613	-0.042	-58.632	-0.525	0.217	0.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
329	1K	6.542	0.064	46.627	0.776	0.172	0.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
329	1L	-8.613	0.064	-58.632	0.776	0.217	0.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
329	1Q	5.615	-0.040	21.239	-0.272	0.118	1.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
329	1R	-7.685	-0.040	-33.244	-0.272	0.164	1.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
329	1S	5.615	0.062	21.239	0.524	0.118	2.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
329	1T	-7.685	0.062	-33.244	0.524	0.164	2.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
329	2	-4.460	0.056	-10.867	0.214	1.964	1.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
329	7	-3.356	0.041	-10.233	0.216	1.164	1.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
329	8	-3.282	0.040	-9.869	0.205	1.163	1.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

330	1A	12.511	-0.031	55.010	-0.486	0.025	1.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
330	1B	-15.637	-0.031	-70.374	-0.486	0.005	1.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
330	1C	12.511	0.031	55.010	0.484	0.025	0.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
330	1D	-15.637	0.031	-70.374	0.484	0.005	0.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00

330	1I	6.175	-0.026	84.631	-0.985	0.014	2.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
330	1J	-9.301	-0.026	-99.995	-0.985	0.007	2.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
330	1K	6.175	0.026	84.631	0.983	0.014	2.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.07	0.01
330	1L	-9.301	0.026	-99.995	0.983	0.007	2.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
330	1Q	3.730	-0.014	34.966	-0.350	0.015	0.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
330	1R	-6.856	-0.014	-50.330	-0.350	0.006	0.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
330	1S	3.730	0.014	34.966	0.348	0.015	0.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
330	1T	-6.856	0.014	-50.330	0.348	0.006	0.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
330	2	-5.253	0.009	-11.121	0.032	0.598	0.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
330	7	-4.072	0.005	-11.265	0.018	0.351	0.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
330	8	-4.087	0.005	-10.901	0.018	0.350	0.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
331	1A	13.757	-0.140	86.665	-0.826	0.276	0.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
331	1B	-19.555	-0.140	-107.051	-0.826	0.283	0.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
331	1C	13.757	0.134	86.665	0.779	0.277	1.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.15	0.01
331	1D	-19.555	0.134	-107.051	0.779	0.282	1.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
331	1I	8.157	-0.087	145.334	-1.558	0.149	0.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
331	1J	-13.955	-0.087	-165.720	-1.558	0.155	0.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
331	1K	8.157	0.081	145.334	1.511	0.150	1.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
331	1L	-13.955	0.081	-165.720	1.511	0.155	1.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
331	1Q	4.272	-0.057	56.798	-0.598	0.098	0.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
331	1R	-10.070	-0.057	-77.184	-0.598	0.104	0.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
331	1S	4.272	0.051	56.798	0.551	0.098	2.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
331	1T	-10.070	0.051	-77.184	0.551	0.104	2.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
331	2	-7.574	0.023	-11.748	0.043	1.566	1.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
331	7	-6.329	0.012	-12.953	0.014	0.938	1.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
331	8	-6.340	0.013	-12.589	0.015	0.939	1.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy):							Aswy= 0.05 cmq/mq	passoy=11553 cm		
332	1A	18.692	-0.620	109.590	-0.413	3.211	19.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	99.99
332	1B	-36.220	-0.620	-133.296	-0.413	3.972	19.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.07
332	1C	18.692	0.733	109.590	1.720	3.217	25.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
332	1D	-36.220	0.733	-133.296	1.720	3.967	25.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.16	0.09
332	1I	23.206	-0.308	189.769	-0.591	1.362	32.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.08	99.99
332	1J	-40.733	-0.308	-213.474	-0.591	2.121	32.104	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.09
332	1K	23.206	0.420	189.769	1.898	1.365	38.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.08	99.99
332	1L	-40.733	0.420	-213.474	1.898	2.117	38.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.11
332	1Q	8.853	-0.230	72.717	-0.388	0.858	13.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.07
332	1R	-26.380	-0.230	-96.423	-0.388	1.616	13.380	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
332	1S	8.853	0.342	72.717	1.696	0.860	19.659	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.05	0.10
332	1T	-26.380	0.342	-96.423	1.696	1.614	19.659	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
332	2	-15.248	0.128	-11.990	0.914	21.662	3.949	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.12
332	7	-14.244	0.107	-13.954	0.899	13.209	3.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
332	8	-14.196	0.106	-13.596	0.887	13.200	3.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy=	1.41 cmq/mq passoy= 402 cm							
333	1A	12.437	-0.088	29.870	-0.179	0.372	0.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
333	1B	-14.508	-0.088	-41.867	-0.179	0.403	0.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
333	1C	12.437	0.111	29.870	0.430	0.371	0.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
333	1D	-14.508	0.111	-41.867	0.430	0.403	0.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
333	1I	4.986	-0.031	43.414	-0.506	0.128	0.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
333	1J	-7.056	-0.031	-55.412	-0.506	0.159	0.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
333	1K	4.986	0.053	43.414	0.758	0.128	0.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
333	1L	-7.056	0.053	-55.412	0.758	0.160	0.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
333	1Q	5.167	-0.036	19.270	-0.252	0.110	1.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
333	1R	-7.237	-0.036	-31.268	-0.252	0.141	1.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
333	1S	5.167	0.058	19.270	0.504	0.109	2.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
333	1T	-7.237	0.058	-31.268	0.504	0.141	2.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
333	2	-4.524	0.054	-12.271	0.191	1.767	1.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
333	7	-3.395	0.040	-11.075	0.202	1.050	1.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
333	8	-3.321	0.039	-10.711	0.190	1.051	1.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
334	1A	12.098	-0.028	44.946	-0.369	0.021	0.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
334	1B	-15.222	-0.028	-60.308	-0.369	0.006	0.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
334	1C	12.098	0.028	44.946	0.367	0.021	0.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
334	1D	-15.222	0.028	-60.308	0.367	0.006	0.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
334	1I	4.567	-0.023	80.240	-0.962	0.011	2.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
334	1J	-7.692	-0.023	-95.602	-0.962	0.004	2.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
334	1K	4.567	0.023	80.240	0.960	0.011	2.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.05	0.01
334	1L	-7.692	0.023	-95.602	0.960	0.004	2.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
334	1Q	3.265	-0.013	31.632	-0.318	0.012	0.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
334	1R	-6.390	-0.013	-46.994	-0.318	0.003	0.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
334	1S	3.265	0.013	31.632	0.316	0.012	0.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
334	1T	-6.390	0.013	-46.994	0.316	0.004	0.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
334	2	-5.316	0.010	-13.654	-0.005	0.387	0.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
334	7	-4.110	0.006	-12.783	-0.004	0.226	0.215	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
334	8	-4.124	0.006	-12.419	-0.004	0.226	0.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
335	1A	12.978	-0.136	69.824	-0.647	0.190	0.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
335	1B	-18.774	-0.136	-90.209	-0.647	0.198	0.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
335	1C	12.978	0.130	69.824	0.599	0.189	1.551	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
335	1D	-18.774	0.130	-90.209	0.599	0.199	1.551	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
335	1I	6.383	-0.077	139.374	-1.519	0.075	0.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
335	1J	-12.178	-0.077	-159.759	-1.519	0.083	0.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
335	1K	6.383	0.071	139.374	1.472	0.074	1.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
335	1L	-12.178	0.071	-159.759	1.472	0.084	1.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
335	1Q	3.685	-0.054	51.538	-0.548	0.060	0.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
335	1R	-9.480	-0.054	-71.922	-0.548	0.069	0.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00

335	1S	3.685	0.048	51.538	0.500	0.060	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
335	1T	-9.480	0.048	-71.922	0.500	0.069	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
335	2	-7.599	0.023	-15.964	-0.018	1.713	1.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
335	7	-6.343	0.012	-15.475	-0.022	1.025	1.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
335	8	-6.354	0.012	-15.111	-0.022	1.026	1.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11633 cm								
336	1A	15.950	-0.483	87.910	-0.285	3.568	15.678	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.16	0.08
336	1B	-33.479	-0.483	-111.618	-0.285	3.957	15.676	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.06
336	1C	15.950	0.593	87.910	1.591	3.557	21.931	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.16	0.11
336	1D	-33.479	0.593	-111.618	1.591	3.968	21.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.08
336	1I	21.040	-0.223	182.231	-0.492	1.304	30.436	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.06	99.99
336	1J	-38.569	-0.223	-205.939	-0.492	1.696	30.435	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.09
336	1K	21.040	0.333	182.231	1.798	1.297	36.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.06	99.99
336	1L	-38.569	0.333	-205.939	1.798	1.703	36.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.11
336	1Q	7.725	-0.178	65.975	-0.335	1.020	12.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.06
336	1R	-25.254	-0.178	-89.683	-0.335	1.415	12.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
336	1S	7.725	0.288	65.975	1.641	1.016	18.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.09
336	1T	-25.254	0.288	-89.683	1.641	1.420	18.456	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
336	2	-15.690	0.154	-17.328	0.901	20.839	4.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.11
336	7	-14.507	0.122	-17.161	0.891	12.621	3.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
336	8	-14.465	0.121	-16.803	0.879	12.614	3.893	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.34 cmq/mq passoy= 420 cm								
337	1A	12.433	-0.110	29.872	-0.431	0.380	0.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
337	1B	-14.505	-0.110	-41.869	-0.431	0.390	0.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
337	1C	12.433	0.088	29.872	0.179	0.380	0.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
337	1D	-14.505	0.088	-41.869	0.179	0.391	0.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
337	1I	4.979	-0.053	43.407	-0.761	0.136	0.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
337	1J	-7.051	-0.053	-55.404	-0.761	0.146	0.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
337	1K	4.979	0.030	43.407	0.509	0.136	0.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
337	1L	-7.051	0.030	-55.404	0.509	0.147	0.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
337	1Q	5.164	-0.058	19.263	-0.505	0.119	2.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
337	1R	-7.236	-0.058	-31.260	-0.505	0.129	2.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
337	1S	5.164	0.036	19.263	0.253	0.119	1.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
337	1T	-7.236	0.036	-31.260	0.253	0.129	1.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
337	2	-4.534	-0.054	-13.622	-0.172	1.535	1.164	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
337	7	-3.399	-0.040	-11.883	-0.191	0.918	1.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
337	8	-3.325	-0.039	-11.519	-0.179	0.919	1.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
338	1A	12.096	-0.027	45.019	-0.367	0.019	0.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
338	1B	-15.222	-0.027	-60.371	-0.367	0.010	0.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
338	1C	12.096	0.028	45.019	0.369	0.019	0.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
338	1D	-15.222	0.028	-60.371	0.369	0.010	0.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
338	1I	4.561	-0.023	80.259	-0.960	0.009	2.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
338	1J	-7.688	-0.023	-95.611	-0.960	0.000	2.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
338	1K	4.561	0.023	80.259	0.962	0.009	2.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.05	0.01
338	1L	-7.688	0.023	-95.611	0.962	0.000	2.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
338	1Q	3.262	-0.012	31.656	-0.316	0.009	0.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
338	1R	-6.389	-0.012	-47.008	-0.316	0.000	0.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
338	1S	3.262	0.013	31.656	0.318	0.009	0.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
338	1T	-6.389	0.013	-47.008	0.318	0.000	0.378	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
338	2	-5.318	-0.010	-16.131	0.034	0.174	0.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
338	7	-4.110	-0.006	-14.267	0.021	0.101	0.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
338	8	-4.125	-0.006	-13.903	0.021	0.102	0.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
339	1A	12.988	-0.131	69.828	-0.599	0.198	1.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
339	1B	-18.784	-0.131	-90.201	-0.599	0.184	1.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
339	1C	12.988	0.137	69.828	0.647	0.197	0.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
339	1D	-18.784	0.137	-90.201	0.647	0.185	0.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
339	1I	6.381	-0.071	139.373	-1.472	0.083	1.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
339	1J	-12.176	-0.071	-159.746	-1.472	0.069	1.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
339	1K	6.381	0.077	139.373	1.520	0.082	0.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
339	1L	-12.176	0.077	-159.746	1.520	0.069	0.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
339	1Q	3.687	-0.048	51.542	-0.501	0.070	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
339	1R	-9.482	-0.048	-71.915	-0.501	0.056	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
339	1S	3.687	0.054	51.542	0.548	0.069	0.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
339	1T	-9.482	0.054	-71.915	0.548	0.056	0.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
339	2	-7.551	-0.021	-20.177	0.062	1.917	1.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
339	7	-6.314	-0.011	-18.003	0.049	1.153	1.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
339	8	-6.325	-0.011	-17.638	0.048	1.154	1.193	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11631 cm								
340	1A	15.948	-0.586	87.900	-1.591	3.942	21.981	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.16	0.11
340	1B	-33.468	-0.586	-111.625	-1.591	3.589	21.979	2.01						

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.34 cmq/mq passoy= 420 cm									
341	1A	12.832	-0.113	35.205	-0.499	0.403	0.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
341	1B	-14.903	-0.113	-47.196	-0.499	0.391	0.819	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
341	1C	12.832	0.091	35.205	0.247	0.403	0.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
341	1D	-14.903	0.091	-47.196	0.247	0.391	0.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
341	1I	6.546	-0.064	46.692	-0.777	0.198	0.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
341	1J	-8.616	-0.064	-58.683	-0.777	0.186	0.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
341	1K	6.546	0.042	46.692	0.525	0.198	0.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
341	1L	-8.616	0.042	-58.683	0.525	0.186	0.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
341	1Q	5.618	-0.062	21.253	-0.524	0.145	2.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
341	1R	-7.689	-0.062	-33.245	-0.524	0.133	2.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
341	1S	5.618	0.039	21.253	0.272	0.145	1.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
341	1T	-7.689	0.039	-33.245	0.272	0.133	1.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
341	2	-4.500	-0.053	-14.839	-0.157	1.285	1.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
341	7	-3.378	-0.039	-12.616	-0.181	0.775	1.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
341	8	-3.304	-0.038	-12.251	-0.170	0.778	1.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
342	1A	12.527	-0.031	55.002	-0.484	0.015	0.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
342	1B	-15.653	-0.031	-70.353	-0.484	0.015	0.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
342	1C	12.527	0.032	55.002	0.486	0.015	1.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
342	1D	-15.653	0.032	-70.353	0.486	0.015	1.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
342	1I	6.184	-0.026	84.632	-0.983	0.005	2.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
342	1J	-9.309	-0.026	-99.983	-0.983	0.005	2.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
342	1K	6.184	0.026	84.632	0.985	0.005	2.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.07	0.01
342	1L	-9.309	0.026	-99.983	0.985	0.005	2.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
342	1Q	3.737	-0.014	34.969	-0.348	0.004	0.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
342	1R	-6.862	-0.014	-50.319	-0.348	0.004	0.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
342	1S	3.737	0.015	34.969	0.350	0.004	0.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
342	1T	-6.862	0.015	-50.319	0.350	0.004	0.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
342	2	-5.284	-0.011	-18.495	0.061	0.025	0.317	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
342	7	-4.091	-0.006	-15.683	0.038	0.016	0.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
342	8	-4.105	-0.006	-15.318	0.038	0.014	0.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
343	1A	13.787	-0.137	86.721	-0.780	0.275	1.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
343	1B	-19.581	-0.137	-107.094	-0.780	0.265	1.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
343	1C	13.787	0.143	86.721	0.827	0.274	0.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.15	0.00
343	1D	-19.581	0.143	-107.094	0.827	0.266	0.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
343	1I	8.157	-0.081	145.334	-1.511	0.151	1.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
343	1J	-13.951	-0.081	-165.708	-1.511	0.142	1.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
343	1K	8.157	0.088	145.334	1.558	0.151	0.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
343	1L	-13.951	0.088	-165.708	1.558	0.142	0.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
343	1Q	4.281	-0.052	56.815	-0.551	0.102	2.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
343	1R	-10.075	-0.052	-77.188	-0.551	0.093	2.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
343	1S	4.281	0.058	56.815	0.598	0.102	0.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
343	1T	-10.075	0.058	-77.188	0.598	0.093	0.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
343	2	-7.441	-0.018	-24.200	0.105	2.132	1.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
343	7	-6.247	-0.009	-20.413	0.075	1.281	1.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
343	8	-6.258	-0.009	-20.049	0.074	1.282	1.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11570 cm									
344	1A	18.724	-0.723	109.571	-1.721	3.962	25.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
344	1B	-36.245	-0.723	-133.296	-1.721	3.256	25.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.16	0.09
344	1C	18.724	0.612	109.571	0.414	3.956	19.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	99.99
344	1D	-36.245	0.612	-133.296	0.414	3.262	19.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.07
344	1I	23.232	-0.418	189.769	-1.898	2.112	38.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.08	99.99
344	1J	-40.753	-0.418	-213.495	-1.898	1.408	38.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.11
344	1K	23.232	0.306	189.769	0.592	2.108	32.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.08	99.99
344	1L	-40.753	0.306	-213.495	0.592	1.412	32.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.09
344	1Q	8.869	-0.339	72.709	-1.694	1.595	19.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.10
344	1R	-26.390	-0.339	-96.434	-1.694	0.892	19.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
344	1S	8.869	0.227	72.709	0.387	1.592	13.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.05	0.07
344	1T	-26.390	0.227	-96.434	0.387	0.895	13.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
344	2	-16.326	-0.195	-27.946	-0.875	20.981	4.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.11
344	7	-14.886	-0.147	-23.540	-0.875	12.413	4.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
344	8	-14.843	-0.146	-23.175	-0.864	12.408	3.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.40 cmq/mq passoy= 402 cm									
345	1A	12.958	-0.154	37.514	-0.541	0.221	0.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
345	1B	-15.033	-0.154	-49.503	-0.541	0.165	0.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
345	1C	12.958	0.130	37.514	0.289	0.221	0.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
345	1D	-15.033	0.130	-49.503	0.289	0.166	0.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
345	1I	7.641	-0.094	47.847	-0.780	0.135	0.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
345	1J	-9.715	-0.094	-59.837	-0.780	0.079	0.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.00
345	1K	7.641	0.070	47.847	0.527	0.135	0.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.00
345	1L	-9.715	0.070	-59.837	0.527	0.080	0.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.00
345	1Q	5.899	-0.080	22.048	-0.535	0.101	2.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
345	1R	-7.974	-0.080	-34.037	-0.535	0.044	2.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
345	1S	5.899	0.056	22.048	0.283	0.100	1.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
345	1T	-7.974	0.056	-34.037	0.283	0.045	1.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
345	2	-4.428	-0.053	-15.661	-0.147	3.016	1.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
345	7	-3.335	-0.040	-13.104	-0.176	1.829	1.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
345	8	-3.261	-0.039	-12.739	-0.164	1.837	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

346	1C	12.708	0.033	59.183	0.570	0.006	1.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
346	1D	-15.839	0.033	-74.522	0.570	0.023	1.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
346	1I	7.328	-0.029	85.446	-0.991	0.005	2.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.01
346	1J	-10.459	-0.029	-100.785	-0.991	0.013	2.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
346	1K	7.328	0.027	85.446	0.992	0.004	2.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
346	1L	-10.459	0.027	-100.785	0.992	0.013	2.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
346	1Q	4.042	-0.017	36.126	-0.370	0.005	0.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
346	1R	-7.174	-0.017	-51.464	-0.370	0.013	0.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
346	1S	4.042	0.014	36.126	0.371	0.005	0.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
346	1T	-7.174	0.014	-51.464	0.371	0.012	0.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
346	2	-5.217	-0.012	-20.175	0.080	1.059	0.355	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
346	7	-4.050	-0.008	-16.690	0.049	0.630	0.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
346	8	-4.065	-0.008	-16.326	0.049	0.620	0.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

347	1A	14.307	-0.233	94.470	-0.901	0.393	1.583	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.15	0.01
347	1B	-20.111	-0.233	-114.831	-0.901	0.344	1.583	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
347	1C	14.307	0.235	94.470	0.948	0.390	0.064	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.15	0.00
347	1D	-20.111	0.235	-114.831	0.948	0.347	0.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
347	1I	9.487	-0.142	146.147	-1.523	0.244	1.404	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.08	99.99
347	1J	-15.291	-0.142	-166.509	-1.523	0.196	1.404	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
347	1K	9.487	0.143	146.147	1.569	0.242	0.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.08	99.99
347	1L	-15.291	0.143	-166.509	1.569	0.198	0.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
347	1Q	4.706	-0.090	58.795	-0.582	0.161	2.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
347	1R	-10.510	-0.090	-79.157	-0.582	0.114	2.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
347	1S	4.706	0.091	58.795	0.629	0.160	0.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
347	1T	-10.510	0.091	-79.157	0.629	0.115	0.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
347	2	-7.353	-0.019	-27.160	0.135	8.568	1.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
347	7	-6.195	-0.011	-22.186	0.092	5.144	1.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
347	8	-6.206	-0.011	-21.828	0.092	5.148	1.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10993 cm

348	1A	21.163	-1.291	120.620	-1.676	5.047	23.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.16	99.99
348	1B	-38.706	-1.291	-144.347	-1.676	2.207	23.066	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.08
348	1C	21.163	1.160	120.620	0.364	5.018	16.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.16	99.99
348	1D	-38.706	1.160	-144.347	0.364	2.235	16.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.06
348	1I	24.818	-0.770	191.092	-1.867	3.430	36.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.09	99.99
348	1J	-42.361	-0.770	-214.818	-1.867	0.602	36.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.10
348	1K	24.818	0.639	191.092	0.555	3.413	29.731	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.09	99.99
348	1L	-42.361	0.639	-214.818	0.555	0.619	29.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.09
348	1Q	9.797	-0.560	75.565	-1.679	2.718	18.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.09
348	1R	-27.340	-0.560	-99.291	-1.679	0.104	18.647	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.07
348	1S	9.797	0.429	75.565	0.368	2.707	12.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.06	0.06
348	1T	-27.340	0.429	-99.291	0.368	0.093	12.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.05
348	2	-16.590	-0.198	-31.866	-0.870	44.555	4.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.24
348	7	-15.051	-0.154	-25.895	-0.874	26.017	4.230	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.14
348	8	-15.008	-0.153	-25.530	-0.862	26.015	4.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.14

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.33 cmq/mq passoy= 426 cm

349	1A	12.969	-0.153	39.786	-0.573	0.294	0.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
349	1B	-15.045	-0.153	-51.781	-0.573	0.093	0.545	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
349	1C	12.969	0.129	39.786	0.321	0.294	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
349	1D	-15.045	0.129	-51.781	0.321	0.093	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
349	1I	8.296	-0.101	48.753	-0.779	0.220	0.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
349	1J	-10.372	-0.101	-60.748	-0.779	0.019	0.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
349	1K	8.296	0.077	48.753	0.527	0.220	0.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
349	1L	-10.372	0.077	-60.748	0.527	0.019	0.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
349	1Q	6.057	-0.081	22.792	-0.542	0.177	2.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
349	1R	-8.133	-0.081	-34.787	-0.542	0.025	2.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
349	1S	6.057	0.057	22.792	0.290	0.177	0.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
349	1T	-8.133	0.057	-34.787	0.290	0.025	0.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
349	2	-4.380	-0.051	-16.181	-0.141	2.728	1.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
349	7	-3.306	-0.039	-13.422	-0.172	1.708	1.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
349	8	-3.232	-0.038	-13.058	-0.161	1.709	1.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

350	1A	12.757	-0.034	63.452	-0.620	0.000	1.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
350	1B	-15.889	-0.034	-78.790	-0.620	0.031	1.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
350	1C	12.757	0.032	63.452	0.622	0.000	1.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
350	1D	-15.889	0.032	-78.790	0.622	0.031	1.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
350	1I	8.030	-0.030	86.433	-0.989	0.013	2.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.01
350	1J	-11.162	-0.030	-101.771	-0.989	0.018	2.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
350	1K	8.030	0.028	86.433	0.990	0.013	2.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
350	1L	-11.162	0.028	-101.771	0.990	0.018	2.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
350	1Q	4.214	-0.017	37.337	-0.381	0.012	0.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
350	1R	-7.345	-0.017	-52.675	-0.381	0.019	0.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
350	1S	4.214	0.014	37.337	0.383	0.012	0.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
350	1T	-7.345	0.014	-52.675	0.383	0.019	0.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
350	2	-5.168	-0.011	-21.238	0.093	1.413	0.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
350	7	-4.021	-0.007	-17.325	0.057	0.838	0.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
350	8	-4.035	-0.007	-16.961	0.056	0.827	0.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

351	1A	14.288	-0.244	101.977	-0.979	0.361	1.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.01
351	1B	-20.089	-0.244	-122.334	-0.979	0.369	1.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
351	1C	14.288	0.245	101.977	1.025	0.361	0.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.00
351	1D	-20.089	0.245	-122.334	1.025	0.369	0.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
351	1I	10.209	-0.154	146.885	-1.524	0.232	1.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.09	99.99
351	1J	-16.009	-0.154	-167.243	-1.524	0.241	1.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
351	1K	10.209	0.155	146.885	1.570	0.232	0.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.09	99.99
351	1L	-16.009	0.155	-167.243	1.570	0.241	0.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00

351	1Q	4.868	-0.095	60.697	-0.601	0.135	2.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
351	1R	-10.668	-0.095	-81.055	-0.601	0.144	2.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
351	1S	4.868	0.096	60.697	0.647	0.135	0.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
351	1T	-10.668	0.096	-81.055	0.647	0.144	0.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
351	2	-7.284	-0.018	-29.089	0.155	8.557	1.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
351	7	-6.155	-0.011	-23.346	0.104	5.124	1.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
351	8	-6.167	-0.011	-22.982	0.103	5.127	1.179	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10821 cm														
352	1A	22.821	-1.300	131.089	-1.747	3.897	25.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.16	99.99
352	1B	-40.365	-1.300	-154.831	-1.747	3.222	25.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.08
352	1C	22.821	1.168	131.089	0.435	3.897	19.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.16	99.99
352	1D	-40.365	1.168	-154.831	0.435	3.222	19.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.06
352	1I	25.523	-0.797	192.168	-1.875	2.563	36.134	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.10	99.99
352	1J	-43.066	-0.797	-215.909	-1.875	1.889	36.134	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.10
352	1K	25.523	0.665	192.168	0.563	2.563	29.665	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.10	99.99
352	1L	-43.066	0.665	-215.909	0.563	1.889	29.665	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.09
352	1Q	10.342	-0.568	78.224	-1.698	1.673	19.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.10
352	1R	-27.885	-0.568	-101.965	-1.698	0.999	19.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.07
352	1S	10.342	0.436	78.224	0.386	1.673	12.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.06
352	1T	-27.885	0.436	-101.965	0.386	0.999	12.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.05
352	2	-16.740	-0.147	-34.521	-0.858	46.052	4.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.25
352	7	-15.137	-0.124	-27.491	-0.866	27.481	4.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.15
352	8	-15.095	-0.123	-27.126	-0.855	27.471	4.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.15
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.32 cmq/mq passoy= 427 cm														
353	1A	12.926	-0.111	43.980	-0.624	0.425	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
353	1B	-14.994	-0.111	-55.973	-0.624	0.360	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
353	1C	12.926	0.090	43.980	0.372	0.425	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
353	1D	-14.994	0.090	-55.973	0.372	0.360	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
353	1I	9.254	-0.083	50.521	-0.783	0.306	0.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
353	1J	-11.322	-0.083	-62.514	-0.783	0.241	0.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
353	1K	9.254	0.061	50.521	0.531	0.306	0.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
353	1L	-11.322	0.061	-62.514	0.531	0.241	0.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
353	1Q	6.265	-0.065	24.167	-0.554	0.192	2.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
353	1R	-8.333	-0.065	-36.160	-0.554	0.127	2.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
353	1S	6.265	0.043	24.167	0.302	0.192	1.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
353	1T	-8.333	0.043	-36.160	0.302	0.127	1.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
353	2	-4.275	-0.045	-16.874	-0.130	0.779	1.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
353	7	-3.243	-0.034	-13.836	-0.165	0.491	1.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
353	8	-3.168	-0.033	-13.472	-0.154	0.492	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
354	1A	12.716	-0.031	71.855	-0.693	0.015	1.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
354	1B	-15.842	-0.031	-87.191	-0.693	0.023	1.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
354	1C	12.716	0.032	71.855	0.695	0.015	1.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.14	0.01
354	1D	-15.842	0.032	-87.191	0.695	0.023	1.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
354	1I	9.029	-0.030	89.082	-0.980	0.001	2.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.10	0.01
354	1J	-12.155	-0.030	-104.419	-0.980	0.008	2.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
354	1K	9.029	0.031	89.082	0.982	0.001	2.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.10	0.01
354	1L	-12.155	0.031	-104.419	0.982	0.008	2.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
354	1Q	4.436	-0.015	39.888	-0.396	0.001	0.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
354	1R	-7.562	-0.015	-55.225	-0.396	0.008	0.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
354	1S	4.436	0.016	39.888	0.398	0.001	0.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
354	1T	-7.562	0.016	-55.225	0.398	0.008	0.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
354	2	-5.059	-0.008	-22.730	0.111	0.380	0.433	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
354	7	-3.954	-0.004	-18.218	0.068	0.226	0.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
354	8	-3.969	-0.004	-17.860	0.067	0.222	0.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
355	1A	14.353	-0.146	116.361	-1.093	0.242	1.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	99.99
355	1B	-20.146	-0.146	-136.721	-1.093	0.262	1.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
355	1C	14.353	0.153	116.361	1.141	0.242	0.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	99.99
355	1D	-20.146	0.153	-136.721	1.141	0.263	0.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
355	1I	11.218	-0.105	150.151	-1.518	0.177	1.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
355	1J	-17.011	-0.105	-170.511	-1.518	0.197	1.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
355	1K	11.218	0.112	150.151	1.565	0.176	0.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
355	1L	-17.011	0.112	-170.511	1.565	0.197	0.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
355	1Q	5.118	-0.060	64.769	-0.625	0.092	2.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
355	1R	-10.911	-0.060	-85.130	-0.625	0.112	2.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
355	1S	5.118	0.066	64.769	0.672	0.092	0.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
355	1T	-10.911	0.066	-85.130	0.672	0.112	0.578	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
355	2	-7.106	-0.012	-31.735	0.186	2.211	1.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
355	7	-6.044	-0.005	-24.934	0.123	1.321	1.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
355	8	-6.056	-0.005	-24.569	0.123	1.321	1.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=10212 cm														
356	1A	24.370	-0.717	149.180	-1.929	3.294	33.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.16	99.99
356	1B	-41.878	-0.717	-172.902	-1.929	3.618	33.471	2.01	2.01	4.52				

356	7	-15.164	-0.093	-29.573	-0.849	12.361	4.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
356	8	-15.121	-0.092	-29.208	-0.837	12.355	4.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.45 cmq/mq passoy= 390 cm														
357	1A	12.552	-0.103	47.522	-0.678	0.367	0.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
357	1B	-14.615	-0.103	-59.497	-0.678	0.456	0.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
357	1C	12.552	0.082	47.522	0.426	0.367	0.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
357	1D	-14.615	0.082	-59.497	0.426	0.456	0.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
357	1I	10.432	-0.087	51.270	-0.769	0.290	0.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
357	1J	-12.495	-0.087	-63.246	-0.769	0.379	0.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
357	1K	10.432	0.066	51.270	0.518	0.290	0.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
357	1L	-12.495	0.066	-63.246	0.518	0.379	0.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
357	1Q	6.443	-0.063	25.157	-0.563	0.130	2.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
357	1R	-8.506	-0.063	-37.132	-0.563	0.219	2.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
357	1S	6.443	0.042	25.157	0.312	0.130	1.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
357	1T	-8.506	0.042	-37.132	0.312	0.219	1.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
357	2	-4.063	-0.036	-17.651	-0.117	0.307	1.080	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
357	7	-3.115	-0.029	-14.299	-0.157	0.155	1.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
357	8	-3.041	-0.028	-13.942	-0.146	0.164	1.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
358	1A	12.398	-0.032	79.066	-0.783	0.012	1.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
358	1B	-15.520	-0.032	-94.388	-0.783	0.017	1.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
358	1C	12.398	0.034	79.066	0.785	0.012	1.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.13	0.01
358	1D	-15.520	0.034	-94.388	0.785	0.017	1.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
358	1I	10.240	-0.031	88.892	-0.951	0.003	2.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.01
358	1J	-13.362	-0.031	-104.215	-0.951	0.007	2.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
358	1K	10.240	0.033	88.892	0.953	0.003	2.372	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.01
358	1L	-13.362	0.033	-104.215	0.953	0.007	2.372	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
358	1Q	4.645	-0.015	41.512	-0.410	0.001	0.315	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
358	1R	-7.767	-0.015	-56.835	-0.410	0.005	0.315	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
358	1S	4.645	0.017	41.512	0.412	0.001	0.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
358	1T	-7.767	0.017	-56.835	0.412	0.005	0.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
358	2	-4.858	-0.006	-24.614	0.134	0.406	0.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
358	7	-3.833	0.004	-19.353	0.081	0.242	0.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
358	8	-3.848	0.003	-18.989	0.081	0.239	0.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
359	1A	14.347	-0.130	129.560	-1.233	0.151	1.548	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.15	99.99
359	1B	-20.136	-0.130	-149.906	-1.233	0.197	1.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
359	1C	14.347	0.139	129.560	1.281	0.151	0.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.15	99.99
359	1D	-20.136	0.139	-149.906	1.281	0.198	0.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
359	1I	12.451	-0.113	149.114	-1.478	0.154	1.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.12	99.99
359	1J	-18.240	-0.113	-169.460	-1.478	0.199	1.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
359	1K	12.451	0.122	149.114	1.525	0.153	0.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.12	99.99
359	1L	-18.240	0.122	-169.460	1.525	0.200	0.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
359	1Q	5.402	-0.057	67.579	-0.648	0.058	2.242	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
359	1R	-11.191	-0.057	-87.926	-0.648	0.105	2.242	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
359	1S	5.402	0.066	67.579	0.695	0.058	0.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
359	1T	-11.191	0.066	-87.926	0.695	0.105	0.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
359	2	-6.842	-0.006	-35.194	0.228	1.754	1.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
359	7	-5.885	-0.001	-27.011	0.148	1.041	1.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
359	8	-5.897	-0.001	-26.647	0.148	1.041	1.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=9973 cm														
360	1A	25.885	-0.535	166.370	-1.957	3.519	36.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.15	99.99
360	1B	-43.382	-0.535	-190.091	-1.957	3.906	36.360	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.11
360	1C	25.885	0.429	166.370	0.651	3.514	30.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.15	99.99
360	1D	-43.382	0.429	-190.091	0.651	3.911	30.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.09
360	1I	27.134	-0.456	193.078	-1.993	2.865	40.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.13	99.99
360	1J	-44.632	-0.456	-216.800	-1.993	3.253	40.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.12	0.12
360	1K	27.134	0.350	193.078	0.687	2.861	33.835	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.13	99.99
360	1L	-44.632	0.350	-216.800	0.687	3.258	33.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.10
360	1Q	11.428	-0.301	86.580	-1.770	1.374	22.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.11
360	1R	-28.925	-0.301	-110.301	-1.770	1.764	22.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
360	1S	11.428	0.195	86.580	0.464	1.371	16.317	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.06	0.08
360	1T	-28.925	0.195	-110.301	0.464	1.766	16.318	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
360	2	-16.856	-0.106	-42.526	-0.809	16.009	4.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.09
360	7	-15.193	-0.091	-32.293	-0.835	9.712	4.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.05
360	8	-15.151	-0.090	-31.922	-0.823	9.710	4.005	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.47 cmq/mq passoy= 384 cm														
361	1A	11.996	-0.106	49.563	-0.719	0.199	0.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
361	1B	-14.065	-0.106	-61.554	-0.719	0.503	0.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
361	1C	11.996	0.084	49.563	0.467	0.199	0.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01</		

362	1A	11.811	-0.033	83.556	-0.861	0.011	1.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
362	1B	-14.936	-0.033	-98.880	-0.861	0.015	1.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
362	1C	11.811	0.034	83.556	0.863	0.011	2.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.01
362	1D	-14.936	0.034	-98.880	0.863	0.015	2.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
362	1I	11.194	-0.031	86.227	-0.906	0.008	1.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
362	1J	-14.319	-0.031	-101.550	-0.906	0.012	1.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
362	1K	11.194	0.032	86.227	0.907	0.008	2.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.12	0.01
362	1L	-14.319	0.032	-101.550	0.907	0.012	2.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
362	1Q	4.729	-0.016	41.933	-0.418	0.002	0.335	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
362	1R	-7.854	-0.016	-57.256	-0.418	0.006	0.335	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
362	1S	4.729	0.017	41.933	0.419	0.002	0.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
362	1T	-7.854	0.017	-57.256	0.419	0.006	0.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
362	2	-4.618	0.005	-26.228	0.153	0.616	0.547	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
362	7	-3.689	0.004	-20.318	0.093	0.368	0.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
362	8	-3.704	0.004	-19.954	0.093	0.363	0.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
363	1A	13.943	-0.133	138.571	-1.345	0.142	1.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
363	1B	-19.734	-0.133	-158.917	-1.345	0.216	1.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
363	1C	13.943	0.140	138.571	1.392	0.142	0.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
363	1D	-19.734	0.140	-158.917	1.392	0.216	0.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
363	1I	13.395	-0.135	143.471	-1.410	0.198	1.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
363	1J	-19.187	-0.135	-163.817	-1.410	0.272	1.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
363	1K	13.395	0.142	143.471	1.457	0.198	0.165	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
363	1L	-19.187	0.142	-163.817	1.457	0.272	0.165	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
363	1Q	5.525	-0.064	68.356	-0.658	0.060	2.229	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
363	1R	-11.317	-0.064	-88.702	-0.658	0.133	2.229	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
363	1S	5.525	0.071	68.356	0.705	0.060	0.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
363	1T	-11.317	0.071	-88.702	0.705	0.133	0.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
363	2	-6.543	-0.002	-38.284	0.265	2.014	1.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
363	7	-5.706	0.003	-28.858	0.171	1.188	1.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
363	8	-5.718	0.002	-28.501	0.170	1.188	1.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=10250 cm									
364	1A	26.792	-0.582	178.702	-1.950	3.511	36.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.15	99.99
364	1B	-44.288	-0.582	-202.423	-1.950	3.633	36.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.14	0.11
364	1C	26.792	0.471	178.702	0.643	3.511	30.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.15	99.99
364	1D	-44.288	0.471	-202.423	0.643	3.633	30.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.09
364	1I	27.325	-0.540	185.979	-1.978	3.098	38.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.14	99.99
364	1J	-44.821	-0.540	-209.700	-1.978	3.220	38.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.11
364	1K	27.325	0.429	185.979	0.672	3.098	31.907	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.14	99.99
364	1L	-44.821	0.429	-209.700	0.672	3.220	31.907	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.09
364	1Q	11.676	-0.333	87.787	-1.765	1.493	22.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.07	0.11
364	1R	-29.173	-0.333	-111.508	-1.765	1.615	22.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
364	1S	11.676	0.222	87.787	0.458	1.493	15.897	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.07	0.08
364	1T	-29.173	0.222	-111.508	0.458	1.615	15.897	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
364	2	-16.845	-0.114	-46.659	-0.793	16.062	4.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.09
364	7	-15.186	-0.097	-34.773	-0.825	9.671	4.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
364	8	-15.144	-0.096	-34.409	-0.814	9.672	3.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --	;		Armatura a taglio	//x Vz(Myy):	Aswy=	1.40 cmq/mq	passoy=	404 cm			
365	1A	11.297	-0.105	50.585	-0.745	0.215	0.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
365	1B	-13.362	-0.105	-62.581	-0.745	0.386	0.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
365	1C	11.297	0.082	50.585	0.493	0.215	0.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
365	1D	-13.362	0.082	-62.581	0.493	0.386	0.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
365	1I	12.091	-0.109	48.968	-0.709	0.240	0.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
365	1J	-14.156	-0.109	-60.964	-0.709	0.410	0.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
365	1K	12.091	0.086	48.968	0.457	0.240	0.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
365	1L	-14.156	0.086	-60.964	0.457	0.410	0.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
365	1Q	6.541	-0.071	25.339	-0.565	0.062	2.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
365	1R	-8.606	-0.071	-37.335	-0.565	0.232	2.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
365	1S	6.541	0.048	25.339	0.313	0.062	0.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
365	1T	-8.606	0.048	-37.335	0.313	0.232	0.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
365	2	-3.545	-0.019	-18.692	-0.095	0.090	0.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
365	7	-2.805	-0.019	-14.932	-0.144	0.005	0.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
365	8	-2.731	-0.018	-14.568	-0.133	0.011	0.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
366	1A	11.131	-0.034	86.582	-0.915	0.005	1.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
366	1B	-14.256	-0.034	-101.903	-0.915	0.028	1.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
366	1C	11.131	0.034	86.582	0.917	0.005	2.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.12	0.01
366	1D	-14.256	0.034	-101.903	0.917	0.028	2.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
366	1I	11.933	-0.032	82.514	-0.849	0.007	1.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
366	1J	-15.058	-0.032	-97.836	-0.849	0.031	1.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
366	1K	11.933	0.032	82.514	0.851	0.007	2.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.01
366	1L	-15.058	0.032	-97.836	0.851	0.030	2.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
366	1Q	4.741	-0.016	41.775	-0.417	0.005	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
366	1R	-7.866	-0.016	-57.096	-0.417	0.018	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
366	1S	4.741	0.017	41.775	0.419	0.005	0.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
366	1T	-7.866	0.017	-57.096	0.419	0.018	0.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
366	2	-4.366	0.006	-27.448	0.169	0.748	0.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
366	7	-3.539	0.004	-21.048	0.102	0.440	0.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
366	8	-3.554	0.004	-20.691	0.102	0.436	0.440	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
367	1A	13.281	-0.138	143.802	-1.426	0.233	1.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
367	1B	-19.076	-0.138	-164.151	-1.426	0.272	1.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
367	1C	13.281	0.144	143.802	1.473	0.232	0.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
367	1D	-19.076	0.144	-164.151	1.473	0.272	0.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
367	1I	13.917	-0.160	136.279	-1.327	0.314	1.444	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
367	1J	-19.712	-0.160	-156.628	-1.327	0.353	1.444	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00

367	1K	13.917	0.166	136.279	1.375	0.313	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
367	1L	-19.712	0.166	-156.628	1.375	0.353	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
367	1Q	5.496	-0.071	67.903	-0.658	0.116	2.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
367	1R	-11.291	-0.071	-88.252	-0.658	0.156	2.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
367	1S	5.496	0.077	67.903	0.705	0.116	0.575	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
367	1T	-11.291	0.077	-88.252	0.705	0.156	0.575	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
367	2	-6.222	0.006	-40.624	0.295	2.259	1.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
367	7	-5.513	0.005	-30.259	0.188	1.345	1.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
367	8	-5.525	0.005	-29.902	0.188	1.344	1.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10632 cm

368	1A	27.112	-0.657	186.114	-1.967	3.464	36.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.14	99.99
368	1B	-44.595	-0.657	-209.831	-1.967	2.642	36.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.11
368	1C	27.112	0.542	186.114	0.661	3.460	30.657	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.14	99.99
368	1D	-44.595	0.542	-209.831	0.661	2.647	30.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.09
368	1I	26.836	-0.691	175.749	-1.983	3.340	36.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.53	0.15	99.99
368	1J	-44.319	-0.691	-199.466	-1.983	2.517	36.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.14	0.11
368	1K	26.836	0.576	175.749	0.676	3.335	29.810	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.15	99.99
368	1L	-44.319	0.576	-199.466	0.676	2.523	29.811	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.09
368	1Q	11.635	-0.387	87.137	-1.770	1.797	21.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.07	0.11
368	1R	-29.118	-0.387	-110.853	-1.770	0.977	21.765	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
368	1S	11.635	0.273	87.137	0.464	1.794	15.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.07	0.08
368	1T	-29.118	0.273	-110.853	0.464	0.980	15.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
368	2	-16.753	-0.116	-49.836	-0.780	15.121	4.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.08
368	7	-15.128	-0.100	-36.672	-0.818	8.855	4.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
368	8	-15.086	-0.099	-36.308	-0.806	8.860	4.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.35 cmq/mq passoy= 418 cm

369	1A	10.698	-0.160	49.742	-0.761	0.172	0.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
369	1B	-12.758	-0.160	-61.716	-0.761	0.035	0.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
369	1C	10.698	0.135	49.742	0.508	0.172	0.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
369	1D	-12.758	0.135	-61.716	0.508	0.035	0.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
369	1I	12.381	-0.183	46.239	-0.682	0.194	0.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
369	1J	-14.441	-0.183	-58.212	-0.682	0.058	0.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
369	1K	12.381	0.158	46.239	0.430	0.194	0.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
369	1L	-14.441	0.158	-58.212	0.430	0.058	0.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
369	1Q	6.470	-0.103	24.521	-0.563	0.125	2.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
369	1R	-8.531	-0.103	-36.494	-0.563	0.012	2.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
369	1S	6.470	0.078	24.521	0.310	0.125	0.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
369	1T	-8.531	0.078	-36.494	0.310	0.012	0.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
369	2	-3.348	-0.015	-18.853	-0.090	0.127	0.965	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
369	7	-2.688	-0.017	-15.026	-0.141	0.121	0.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
369	8	-2.614	-0.016	-14.661	-0.130	0.148	0.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

370	1A	10.492	-0.034	85.502	-0.945	0.114	2.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
370	1B	-13.620	-0.034	-100.821	-0.945	0.140	2.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
370	1C	10.492	0.032	85.502	0.946	0.114	2.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.11	0.01
370	1D	-13.620	0.032	-100.821	0.946	0.140	2.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
370	1I	12.209	-0.038	76.680	-0.806	0.113	1.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
370	1J	-15.336	-0.038	-91.999	-0.806	0.141	1.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
370	1K	12.209	0.036	76.680	0.807	0.113	1.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.13	0.01
370	1L	-15.336	0.036	-91.999	0.807	0.141	1.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
370	1Q	4.659	-0.019	40.180	-0.414	0.122	0.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
370	1R	-7.787	-0.019	-55.499	-0.414	0.131	0.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
370	1S	4.659	0.017	40.180	0.415	0.122	0.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
370	1T	-7.787	0.017	-55.499	0.415	0.131	0.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
370	2	-4.175	0.005	-28.099	0.177	6.018	0.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
370	7	-3.426	-0.003	-21.442	0.107	3.520	0.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
370	8	-3.440	-0.003	-21.077	0.107	3.492	0.444	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

371	1A	12.807	-0.303	143.669	-1.474	0.547	1.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.12	99.99
371	1B	-18.610	-0.303	-164.004	-1.474	0.160	1.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
371	1C	12.807	0.303	143.669	1.520	0.546	0.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.12	99.99
371	1D	-18.610	0.303	-164.004	1.520	0.161	0.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
371	1I	14.306	-0.355	126.369	-1.273	0.647	1.678	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.14	99.99
371	1J	-20.110	-0.355	-146.705	-1.273	0.261	1.677	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
371	1K	14.306	0.355	126.369	1.320	0.646	0.033	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.14	99.99
371	1L	-20.110	0.355	-146.705	1.320	0.262	0.033	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
371	1Q	5.474	-0.156	65.588	-0.657	0.380	2.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
371	1R	-11.278	-0.156	-85.924	-0.657	0.006	2.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
371	1S	5.474	0.155	65.588	0.703	0.380	0.662	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
371	1T	-11.278	0.155	-85.924	0.703	0.006	0.662	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
371	2	-6.032	0.004	-42.028	0.311	15.509	1.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.09
371	7	-5.402	0.002	-31.099	0.198	9.411	1.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
371	8	-5.413	0.002	-30.742	0.197	9.398	1.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=9200 cm

372	1A	27.427	-1.406	185.732	-1.869	8.691	32.915	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.13	99.99
372	1B	-44.942	-1.406	-209.449	-1.869	2.960	32.914	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.13	0.10
372	1C	27.427	1.273	185.732	0.558	8.685	26.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.53	0.13	99.99
372	1D	-44.942	1.273	-209.449	0.558	2.954	26.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.13	0.08
372	1I	26.324	-1.639	162.798	-1.820	9.055	29.002	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.16	99.99
372	1J	-43.839	-1.639	-186.515	-1.820	2.598	29.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.15	0.09
372	1K	26.324	1.505	162.798	0.509	9.047	22.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.16	99.99
372	1L	-43.839	1.505	-186.515	0.509	2.590	22.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.15	0.07
372	1Q	11.590	-0.788	84.059	-1.713	7.241	19.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.07	0.10
372	1R	-29.104	-0.788	-107.776	-1.713	4.408	19.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.07
372	1S	11.590	0.654	84.059	0.402	7.237	12.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.07	0.06

372	1T	-29.104	0.654	-107.776	0.402	4.404	12.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.05
372	2	-16.739	-0.106	-51.798	-0.776	35.122	4.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.19
372	7	-15.128	-0.100	-37.847	-0.817	17.975	4.233	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.10
372	8	-15.086	-0.099	-37.484	-0.805	18.027	4.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.10
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.21 cmq/mq passoy= 468 cm														
373	1A	10.198	-0.104	50.630	-0.769	0.150	0.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
373	1B	-12.260	-0.104	-62.603	-0.769	0.285	0.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
373	1C	10.198	0.081	50.630	0.517	0.150	0.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
373	1D	-12.260	0.081	-62.603	0.517	0.285	0.939	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
373	1I	12.646	-0.127	45.803	-0.656	0.210	0.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
373	1J	-14.709	-0.127	-57.776	-0.656	0.345	0.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
373	1K	12.646	0.103	45.803	0.404	0.210	0.667	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
373	1L	-14.709	0.103	-57.776	0.404	0.345	0.667	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
373	1Q	6.412	-0.076	24.619	-0.559	0.049	2.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
373	1R	-8.474	-0.076	-36.592	-0.559	0.184	2.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
373	1S	6.412	0.052	24.619	0.307	0.049	0.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
373	1T	-8.474	0.052	-36.592	0.307	0.184	0.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
373	2	-3.174	0.010	-18.951	-0.085	0.037	0.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
373	7	-2.581	-0.013	-15.074	-0.138	0.024	0.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
373	8	-2.507	-0.012	-14.717	-0.127	0.009	0.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
374	1A	9.981	-0.031	87.928	-0.964	0.001	2.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.11	0.01
374	1B	-13.106	-0.031	-103.236	-0.964	0.034	2.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
374	1C	9.981	0.031	87.928	0.965	0.001	2.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.11	0.01
374	1D	-13.106	0.031	-103.236	0.965	0.034	2.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
374	1I	12.466	-0.034	75.727	-0.764	0.001	1.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
374	1J	-15.591	-0.034	-91.035	-0.764	0.036	1.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
374	1K	12.466	0.033	75.727	0.765	0.001	1.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.13	0.01
374	1L	-15.591	0.033	-91.035	0.765	0.036	1.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
374	1Q	4.602	-0.017	40.522	-0.409	0.011	0.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
374	1R	-7.727	-0.017	-55.830	-0.409	0.024	0.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
374	1S	4.602	0.016	40.522	0.410	0.011	0.612	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
374	1T	-7.727	0.016	-55.830	0.410	0.024	0.612	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
374	2	-4.010	0.007	-28.554	0.184	1.111	0.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
374	7	-3.326	0.004	-21.713	0.111	0.654	0.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
374	8	-3.340	0.004	-21.349	0.111	0.648	0.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
375	1A	12.109	-0.158	147.533	-1.491	0.292	1.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.11	99.99
375	1B	-17.908	-0.158	-167.867	-1.491	0.225	1.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
375	1C	12.109	0.161	147.533	1.538	0.292	0.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.11	99.99
375	1D	-17.908	0.161	-167.867	1.538	0.225	0.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
375	1I	14.391	-0.182	123.646	-1.200	0.392	1.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.15	99.99
375	1J	-20.190	-0.182	-143.979	-1.200	0.324	1.459	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
375	1K	14.391	0.184	123.646	1.247	0.392	0.189	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.15	99.99
375	1L	-20.190	0.184	-143.979	1.247	0.324	0.189	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
375	1Q	5.334	-0.081	65.852	-0.643	0.177	2.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
375	1R	-11.133	-0.081	-86.186	-0.643	0.109	2.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
375	1S	5.334	0.084	65.852	0.690	0.177	0.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
375	1T	-11.133	0.084	-86.186	0.690	0.109	0.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
375	2	-5.825	0.007	-43.004	0.323	2.956	1.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
375	7	-5.277	0.005	-31.688	0.206	1.792	1.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
375	8	-5.288	0.005	-31.324	0.205	1.790	1.122	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10575 cm														
376	1A	27.259	-0.701	191.559	-1.956	3.555	37.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.12	99.99
376	1B	-44.763	-0.701	-215.276	-1.956	1.596	37.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.11
376	1C	27.259	0.573	191.559	0.645	3.555	30.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.12	99.99
376	1D	-44.763	0.573	-215.276	0.645	1.596	30.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.09
376	1I	25.146	-0.870	158.655	-1.859	4.269	31.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.16	99.99
376	1J	-42.650	-0.870	-182.373	-1.859	2.309	31.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.10
376	1K	25.146	0.742	158.655	0.549	4.269	24.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.16	99.99
376	1L	-42.650	0.742	-182.373	0.549	2.309	24.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.08
376	1Q	11.282	-0.445	84.448	-1.742	2.341	20.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.10
376	1R	-28.787	-0.445	-108.165	-1.742	0.382	20.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
376	1S	11.282	0.316	84.448	0.431	2.341	14.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.06	0.07
376	1T	-28.787	0.316	-108.165	0.431	0.382	14.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.05
376	2	-16.636	-0.062	-53.185	-0.758	14.996	4.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.08
376	7	-15.063	-0.072	-38.683	-0.806	8.477	4.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
376	8	-15.021	-0.070	-38.319	-0.794	8.485	4.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.36 cmq/mq passoy= 416 cm														
377	1A	9.220	-0.086	50.556	-0.784	0.199	0.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
378	1A	8.961	-0.030	88.773	-0.984	0.008	2.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.09	0.01
378	1B	-12.084	-0.030	-104.096	-0.984	0.022	2.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
378	1C	8.961	0.031	88.773	0.986	0.008	2.462	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.09	0.01
378	1D	-12.084	0.031	-104.096	0.986	0.022	2.462	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
378	1I	12.689	-0.033	71.125	-0.687	0.011	1.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
378	1J	-15.813	-0.033	-86.447	-0.687	0.026	1.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
378	1K	12.689	0.034	71.125	0.689	0.011	1.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
378	1L	-15.813	0.034	-86.447	0.689	0.025	1.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
378	1Q	4.418	-0.016	39.652	-0.396	0.001	0.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
378	1R	-7.541	-0.016	-54.974	-0.396	0.014	0.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
378	1S	4.418	0.017	39.652	0.397	0.001	0.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
378	1T	-7.541	0.017	-54.974	0.397	0.014	0.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
378	2	-3.712	0.009	-29.112	0.193	0.514	0.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
378	7	-3.146	0.006	-22.046	0.117	0.303	0.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
378	8	-3.160	0.006	-21.689	0.117	0.300	0.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
379	1A	11.070	-0.119	150.399	-1.523	0.166	1.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
379	1B	-16.865	-0.119	-170.736	-1.523	0.160	1.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
379	1C	11.070	0.125	150.399	1.570	0.166	0.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
379	1D	-16.865	0.125	-170.736	1.570	0.161	0.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
379	1I	14.374	-0.150	115.452	-1.092	0.258	1.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.15	99.99
379	1J	-20.170	-0.150	-135.788	-1.092	0.251	1.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
379	1K	14.374	0.155	115.452	1.140	0.257	0.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.15	99.99
379	1L	-20.170	0.155	-135.788	1.140	0.252	0.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
379	1Q	5.091	-0.064	64.622	-0.626	0.100	2.217	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
379	1R	-10.887	-0.064	-84.958	-0.626	0.094	2.217	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
379	1S	5.091	0.070	64.622	0.673	0.100	0.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
379	1T	-10.887	0.070	-84.958	0.673	0.095	0.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
379	2	-5.484	0.013	-44.255	0.341	1.384	1.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
379	7	-5.070	0.009	-32.436	0.216	0.832	1.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
379	8	-5.082	0.009	-32.072	0.216	0.831	1.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --			; Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy=	0.06 cmq/mq	passoy=10278 cm		
380	1A	26.482	-0.488	195.224	-1.980	2.767	39.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.11	99.99
380	1B	-43.969	-0.488	-218.932	-1.980	2.261	39.499	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.11
380	1C	26.482	0.368	195.224	0.672	2.759	33.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.11	99.99
380	1D	-43.969	0.368	-218.932	0.672	2.268	33.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.10
380	1I	23.598	-0.740	147.265	-1.860	3.896	31.912	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.16	99.99
380	1J	-41.085	-0.740	-170.973	-1.860	3.388	31.910	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.10
380	1K	23.598	0.621	147.265	0.552	3.886	25.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.16	99.99
380	1L	-41.085	0.621	-170.973	0.552	3.398	25.543	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.08
380	1Q	10.746	-0.362	82.668	-1.747	1.675	21.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.11
380	1R	-28.233	-0.362	-106.376	-1.747	1.173	21.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
380	1S	10.746	0.242	82.668	0.439	1.671	15.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.06	0.07
380	1T	-28.233	0.242	-106.376	0.439	1.177	15.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
380	2	-16.402	-0.044	-54.913	-0.740	9.456	4.302	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
380	7	-14.916	-0.058	-39.714	-0.795	5.538	4.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
380	8	-14.875	-0.057	-39.351	-0.783	5.543	4.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --			; Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy=	1.45 cmq/mq	passoy= 390 cm		
381	1A	7.924	-0.076	49.058	-0.786	0.174	0.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
381	1B	-9.982	-0.076	-61.042	-0.786	0.275	0.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
381	1C	7.924	0.053	49.058	0.534	0.174	0.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
381	1D	-9.982	0.053	-61.042	0.534	0.275	0.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
381	1I	12.945	-0.114	39.723	-0.560	0.327	0.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
381	1J	-15.003	-0.114	-51.707	-0.560	0.428	0.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
381	1K	12.945	0.092	39.723	0.309	0.327	0.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
381	1L	-15.003	0.092	-51.707	0.309	0.428	0.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
381	1Q	5.956	-0.065	22.855	-0.540	0.091	2.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
381	1R	-8.014	-0.065	-34.839	-0.540	0.192	2.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
381	1S	5.956	0.042	22.855	0.288	0.091	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
381	1T	-8.014	0.042	-34.839	0.288	0.192	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
381	2	-2.497	0.021	-18.898	-0.070	0.103	0.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
381	7	-2.175	0.005	-15.054	-0.129	0.095	0.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
381	8	-2.101	0.006	-14.696	-0.118	0.087	0.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
382	1A	7.635	-0.028	87.859	-0.994	0.003	2.210	2.01	2.01	4.4				

383	1I	14.129	-0.147	102.000	-0.946	0.148	1.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.01
383	1J	-19.926	-0.147	-122.322	-0.946	0.177	1.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
383	1K	14.129	0.152	102.000	0.993	0.148	0.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.00
383	1L	-19.926	0.152	-122.322	0.993	0.177	0.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
383	1Q	4.712	-0.060	61.311	-0.594	0.043	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
383	1R	-10.509	-0.060	-81.633	-0.594	0.072	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
383	1S	4.712	0.065	61.311	0.642	0.043	0.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
383	1T	-10.509	0.065	-81.633	0.642	0.073	0.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
383	2	-5.096	0.016	-45.282	0.356	0.945	1.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
383	7	-4.837	0.011	-33.055	0.225	0.560	1.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
383	8	-4.849	0.011	-32.691	0.225	0.559	1.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11162 cm

384	1A	25.205	-0.429	194.299	-1.928	2.296	39.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.09	99.99
384	1B	-42.695	-0.429	-217.997	-1.928	2.465	39.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.11
384	1C	25.205	0.310	194.299	0.619	2.293	32.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.09	99.99
384	1D	-42.695	0.310	-217.997	0.619	2.468	32.780	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.09
384	1I	21.604	-0.664	129.954	-1.777	3.892	29.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.16	99.99
384	1J	-39.094	-0.664	-153.652	-1.777	4.058	29.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.10
384	1K	21.604	0.544	129.954	0.468	3.887	22.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.16	99.99
384	1L	-39.094	0.544	-153.652	0.468	4.063	22.821	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.08
384	1Q	9.990	-0.330	78.462	-1.716	1.383	20.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.10
384	1R	-27.481	-0.330	-102.160	-1.716	1.552	20.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
384	1S	9.990	0.211	78.462	0.407	1.380	14.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.07
384	1T	-27.481	0.211	-102.160	0.407	1.554	14.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.05
384	2	-16.125	-0.037	-56.369	-0.725	7.399	4.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
384	7	-14.749	-0.054	-40.582	-0.786	4.478	4.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
384	8	-14.707	-0.053	-40.218	-0.774	4.481	4.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.43 cmq/mq passoy= 394 cm

385	1A	6.508	-0.066	46.764	-0.778	0.150	0.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
385	1B	-8.565	-0.066	-58.744	-0.778	0.207	0.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
385	1C	6.508	0.043	46.764	0.527	0.150	0.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
385	1D	-8.565	0.043	-58.744	0.527	0.208	0.952	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
385	1I	12.806	-0.113	35.138	-0.498	0.342	0.799	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
385	1J	-14.863	-0.113	-47.118	-0.498	0.399	0.799	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
385	1K	12.806	0.090	35.138	0.246	0.341	0.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
385	1L	-14.863	0.090	-47.118	0.246	0.399	0.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
385	1Q	5.592	-0.062	21.268	-0.523	0.100	2.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
385	1R	-7.649	-0.062	-33.248	-0.523	0.157	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
385	1S	5.592	0.039	21.268	0.272	0.099	1.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
385	1T	-7.649	0.039	-33.248	0.272	0.157	1.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
385	2	-2.106	0.024	-18.646	-0.064	0.073	0.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
385	7	-1.940	0.006	-14.903	-0.126	0.063	0.927	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
385	8	-1.867	0.007	-14.546	-0.114	0.058	0.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

386	1A	6.153	-0.026	84.496	-0.986	0.000	2.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
386	1B	-9.274	-0.026	-99.802	-0.986	0.015	2.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
386	1C	6.153	0.026	84.496	0.988	0.000	2.499	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.07	0.01
386	1D	-9.274	0.026	-99.802	0.988	0.015	2.499	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
386	1I	12.498	-0.029	54.626	-0.482	0.011	0.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
386	1J	-15.619	-0.029	-69.932	-0.482	0.026	0.831	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
386	1K	12.498	0.030	54.626	0.483	0.011	1.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
386	1L	-15.619	0.030	-69.932	0.483	0.026	1.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
386	1Q	3.725	-0.014	34.861	-0.349	0.002	0.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
386	1R	-6.847	-0.014	-50.166	-0.349	0.014	0.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
386	1S	3.725	0.014	34.861	0.350	0.002	0.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
386	1T	-6.847	0.014	-50.166	0.350	0.014	0.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
386	2	-2.982	0.009	-29.557	0.204	0.246	0.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
386	7	-2.708	0.006	-22.314	0.124	0.142	0.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
386	8	-2.723	0.006	-21.950	0.124	0.141	0.501	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

387	1A	8.065	-0.089	145.898	-1.518	0.011	1.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
387	1B	-13.862	-0.089	-166.220	-1.518	0.063	1.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
387	1C	8.065	0.094	145.898	1.566	0.011	0.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
387	1D	-13.862	0.094	-166.220	1.566	0.063	0.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
387	1I	13.663	-0.142	86.526	-0.785	0.083	1.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
387	1J	-19.460	-0.142	-106.847	-0.785	0.134	1.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
387	1K	13.663	0.147	86.526	0.832	0.082	0.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.15	0.00
387	1L	-19.460	0.147	-106.847	0.832	0.134	0.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
387	1Q	4.228	-0.056	56.911	-0.554	0.009	2.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
387	1R	-10.025	-0.056	-77.233	-0.554	0.061	2.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
387	1S	4.228	0.060	56.911	0.601	0.009	0.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
387	1T	-10.025	0.060	-77.233	0.601	0.061	0.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
387	2	-4.695	0.018	-45.803	0.366	0.528	1.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
387	7	-4.597	0.012	-33.362	0.231	0.303	1.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
387	8	-4.609	0.012	-32.998	0.231	0.302	1.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11408 cm

388	1A	23.369	-0.373	189.763	-1.867	1.790	38.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.08	99.99
388	1B	-40.851	-0.373	-213.450	-1.867	2.358	38.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.11
388	1C	23.369	0.255	189.763	0.558	1.786	31.780	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.08	99.99
388	1D	-40.851	0.255	-213.450	0.558	2.361	31.780	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.09
388	1I	19.062	-0.594	109.613	-1.683	3.809	25.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
388	1J	-36.544	-0.594	-133.300	-1.683	4.375	25.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.09
388	1K	19.062	0.475	109.613	0.375	3.804	19.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	99.99
388	1L	-36.544	0.475	-133.300	0.375	4.380	19.417	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.07
388	1Q	8.978	-0.301	72.725	-1.680	1.141	19.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.10

388	1R	-26.460	-0.301	-96.412	-1.680	1.711	19.691	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
388	1S	8.978	0.182	72.725	0.372	1.139	13.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.05	0.07
388	1T	-26.460	0.182	-96.412	0.372	1.713	13.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
388	2	-15.781	-0.028	-57.176	-0.712	5.007	4.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
388	7	-14.540	-0.048	-41.059	-0.778	3.148	4.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
388	8	-14.499	-0.047	-40.696	-0.766	3.151	4.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx=	--	passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy=	1.40 cmq/mq	passoy= 404 cm
389	1A	4.970	-0.056	43.499	-0.760	0.124	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
389	1B	-7.026	-0.056	-55.478	-0.760	0.139	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
389	1C	4.970	0.033	43.499	0.508	0.124	0.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
389	1D	-7.026	0.033	-55.478	0.508	0.139	0.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
389	1I	12.404	-0.110	29.756	-0.429	0.351	0.909	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
389	1J	-14.460	-0.110	-41.734	-0.429	0.366	0.909	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
389	1K	12.404	0.087	29.756	0.178	0.351	0.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
389	1L	-14.460	0.087	-41.734	0.178	0.366	0.232	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
389	1Q	5.144	-0.059	19.271	-0.503	0.106	2.226	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
389	1R	-7.200	-0.059	-31.250	-0.503	0.121	2.226	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
389	1S	5.144	0.036	19.271	0.252	0.106	1.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
389	1T	-7.200	0.036	-31.250	0.252	0.122	1.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
389	2	-1.708	0.024	-18.255	-0.059	0.023	0.854	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
389	7	-1.702	0.006	-14.662	-0.123	0.019	0.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
389	8	-1.628	0.007	-14.305	-0.111	0.017	0.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
390	1A	4.550	-0.023	80.198	-0.964	0.001	2.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
390	1B	-7.671	-0.023	-95.503	-0.964	0.013	2.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
390	1C	4.550	0.024	80.198	0.966	0.001	2.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.05	0.01
390	1D	-7.671	0.024	-95.503	0.966	0.013	2.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
390	1I	12.060	-0.027	44.793	-0.367	0.011	0.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
390	1J	-15.181	-0.027	-60.099	-0.367	0.025	0.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
390	1K	12.060	0.027	44.793	0.369	0.011	0.825	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
390	1L	-15.181	0.027	-60.099	0.369	0.025	0.825	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
390	1Q	3.255	-0.013	31.600	-0.317	0.001	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
390	1R	-6.376	-0.013	-46.905	-0.317	0.013	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
390	1S	3.255	0.013	31.600	0.319	0.001	0.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
390	1T	-6.376	0.013	-46.905	0.319	0.013	0.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
390	2	-2.593	0.008	-29.329	0.206	0.076	0.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
390	7	-2.475	0.005	-22.176	0.125	0.040	0.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
390	8	-2.490	0.005	-21.812	0.124	0.041	0.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
391	1A	6.270	-0.085	139.233	-1.479	0.005	1.321	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
391	1B	-12.069	-0.085	-159.555	-1.479	0.035	1.321	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
391	1C	6.270	0.090	139.233	1.526	0.004	0.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
391	1D	-12.069	0.090	-159.555	1.526	0.036	0.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
391	1I	12.903	-0.136	69.357	-0.607	0.070	1.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
391	1J	-18.701	-0.136	-89.679	-0.607	0.101	1.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
391	1K	12.903	0.141	69.357	0.654	0.069	0.059	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
391	1L	-18.701	0.141	-89.679	0.654	0.102	0.059	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
391	1Q	3.638	-0.053	51.412	-0.504	0.010	2.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
391	1R	-9.437	-0.053	-71.734	-0.504	0.041	2.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
391	1S	3.638	0.058	51.412	0.551	0.010	0.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
391	1T	-9.437	0.058	-71.734	0.551	0.042	0.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
391	2	-4.291	0.018	-45.784	0.371	0.159	1.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
391	7	-4.355	0.012	-33.352	0.234	0.087	1.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
391	8	-4.367	0.012	-32.988	0.233	0.086	1.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx=	--	passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy=	0.05 cmq/mq	passoy=11687 cm
392	1A	21.067	-0.309	182.762	-1.789	1.526	36.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.06	99.99
392	1B	-38.550	-0.309	-206.437	-1.789	1.802	36.373	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.11
392	1C	21.067	0.192	182.762	0.481	1.520	30.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.06	99.99
392	1D	-38.550	0.192	-206.437	0.481	1.808	30.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.09
392	1I	16.013	-0.553	87.539	-1.580	3.926	21.789	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.11
392	1J	-33.497	-0.553	-111.214	-1.580	4.197	21.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.08
392	1K	16.013	0.436	87.539	0.272	3.915	15.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.16	0.08
392	1L	-33.497	0.436	-111.214	0.272	4.208	15.485	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.06
392	1Q	7.744	-0.276	66.019	-1.637	1.183	18.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.09
392	1R	-25.227	-0.276	-89.694	-1.637	1.461	18.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
392	1S	7.744	0.159	66.019	0.329	1.179	12.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.06
392	1T	-25.227	0.159	-89.694	0.329	1.465	12.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
392	2	-15.399	-0.020	-57.289	-0.702	1.796	4.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
392	7	-14.311	-0.043	-41.118	-0.772	1.142	4.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
392	8	-14.270	-0.042	-40.755	-0.760	1.147	4.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx=	--	passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy=	1.33 cmq/mq	passoy= 424 cm
393	1A	4.973	-0.056	43.501	-0.760	0.145	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
393	1B	-7.028	-0.056	-55.478	-0.760	0.120	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00

393	8	-1.632	0.007	-14.310	-0.111	0.026	0.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
394	1A	4.547	-0.023	80.200	-0.964	0.001	2.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
394	1B	-7.668	-0.023	-95.504	-0.964	0.010	2.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
394	1C	4.547	0.023	80.200	0.966	0.001	2.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.05	0.01
394	1D	-7.668	0.023	-95.504	0.966	0.010	2.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
394	1I	12.053	-0.027	44.802	-0.367	0.013	0.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
394	1J	-15.174	-0.027	-60.106	-0.367	0.022	0.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
394	1K	12.053	0.027	44.802	0.368	0.013	0.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
394	1L	-15.174	0.027	-60.106	0.368	0.022	0.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
394	1Q	3.252	-0.013	31.602	-0.317	0.001	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
394	1R	-6.373	-0.013	-46.906	-0.317	0.011	0.090	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
394	1S	3.252	0.013	31.602	0.319	0.001	0.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
394	1T	-6.373	0.013	-46.906	0.319	0.011	0.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
394	2	-2.599	0.008	-29.336	0.205	0.098	0.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
394	7	-2.480	0.005	-22.182	0.124	0.063	0.522	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
394	8	-2.494	0.005	-21.818	0.124	0.061	0.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
395	1A	6.263	-0.086	139.218	-1.479	0.029	1.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
395	1B	-12.062	-0.086	-159.525	-1.479	0.011	1.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
395	1C	6.263	0.090	139.218	1.526	0.029	0.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
395	1D	-12.062	0.090	-159.525	1.526	0.011	0.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
395	1I	12.892	-0.137	69.302	-0.607	0.095	1.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
395	1J	-18.691	-0.137	-89.608	-0.607	0.077	1.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
395	1K	12.892	0.141	69.302	0.654	0.094	0.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
395	1L	-18.691	0.141	-89.608	0.654	0.077	0.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
395	1Q	3.634	-0.054	51.399	-0.504	0.035	2.217	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
395	1R	-9.433	-0.054	-71.706	-0.504	0.017	2.217	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
395	1S	3.634	0.058	51.399	0.551	0.035	0.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
395	1T	-9.433	0.058	-71.706	0.551	0.017	0.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
395	2	-4.306	0.018	-45.801	0.371	0.179	1.080	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
395	7	-4.368	0.012	-33.360	0.234	0.102	1.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
395	8	-4.380	0.012	-33.003	0.234	0.103	1.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11679 cm							
396	1A	21.052	-0.309	182.742	-1.789	1.882	36.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.06	99.99
396	1B	-38.546	-0.309	-206.403	-1.789	1.447	36.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.11
396	1C	21.052	0.191	182.742	0.481	1.878	30.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.06	99.99
396	1D	-38.546	0.191	-206.403	0.481	1.450	30.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.09
396	1I	15.998	-0.553	87.482	-1.578	4.281	21.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.11
396	1J	-33.492	-0.553	-111.143	-1.578	3.845	21.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.08
396	1K	15.998	0.435	87.482	0.270	4.276	15.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.16	0.08
396	1L	-33.492	0.435	-111.143	0.270	3.850	15.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.06
396	1Q	7.734	-0.277	66.005	-1.636	1.541	18.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.09
396	1R	-25.228	-0.277	-89.667	-1.636	1.107	18.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
396	1S	7.734	0.159	66.005	0.328	1.539	12.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.06
396	1T	-25.228	0.159	-89.667	0.328	1.109	12.050	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
396	2	-15.424	-0.020	-57.307	-0.702	1.917	4.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
396	7	-14.335	-0.044	-41.136	-0.772	1.276	4.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
396	8	-14.293	-0.043	-40.778	-0.760	1.268	4.007	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.33 cmq/mq passoy= 424 cm							
397	1A	6.502	-0.066	46.752	-0.778	0.213	0.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
397	1B	-8.556	-0.066	-58.727	-0.778	0.146	0.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
397	1C	6.502	0.042	46.752	0.527	0.213	0.952	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
397	1D	-8.556	0.042	-58.727	0.527	0.146	0.952	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
397	1I	12.794	-0.113	35.085	-0.498	0.405	0.799	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
397	1J	-14.848	-0.113	-47.060	-0.498	0.338	0.799	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
397	1K	12.794	0.090	35.085	0.246	0.405	0.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
397	1L	-14.848	0.090	-47.060	0.246	0.338	0.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
397	1Q	5.588	-0.062	21.254	-0.523	0.162	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
397	1R	-7.643	-0.062	-33.229	-0.523	0.095	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
397	1S	5.588	0.039	21.254	0.272	0.162	1.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
397	1T	-7.643	0.039	-33.229	0.272	0.095	1.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
397	2	-2.110	0.024	-18.650	-0.064	0.081	0.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
397	7	-1.943	0.006	-14.906	-0.125	0.072	0.927	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
397	8	-1.870	0.007	-14.550	-0.114	0.066	0.888	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
398	1A	6.156	-0.026	84.501	-0.986	0.005	2.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
398	1B	-9.276	-0.026	-99.804	-0.986	0.011	2.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
398	1C	6.156	0.026	84.501	0.988	0.005	2.499	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.07	0.01

399	1C	8.064	0.093	145.885	1.565	0.057	0.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
399	1D	-13.864	0.093	-166.191	1.565	0.018	0.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
399	1I	13.661	-0.143	86.464	-0.783	0.128	1.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
399	1J	-19.462	-0.143	-106.769	-0.783	0.089	1.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
399	1K	13.661	0.147	86.464	0.830	0.128	0.081	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.15	0.00
399	1L	-19.462	0.147	-106.769	0.830	0.089	0.081	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
399	1Q	4.227	-0.056	56.899	-0.554	0.055	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
399	1R	-10.027	-0.056	-77.204	-0.554	0.015	2.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
399	1S	4.227	0.060	56.899	0.600	0.054	0.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
399	1T	-10.027	0.060	-77.204	0.600	0.016	0.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
399	2	-4.710	0.017	-45.803	0.366	0.547	1.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
399	7	-4.612	0.011	-33.361	0.231	0.317	1.116	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
399	8	-4.622	0.011	-33.004	0.231	0.318	1.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11391 cm

400	1A	23.366	-0.374	189.783	-1.867	2.434	38.122	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.08	99.99
400	1B	-40.860	-0.374	-213.431	-1.867	1.716	38.122	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.11
400	1C	23.366	0.254	189.783	0.558	2.431	31.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.08	99.99
400	1D	-40.860	0.254	-213.431	0.558	1.719	31.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.09
400	1I	19.063	-0.595	109.634	-1.684	4.454	25.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
400	1J	-36.558	-0.595	-133.281	-1.684	3.734	25.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.09
400	1K	19.063	0.475	109.634	0.374	4.449	19.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	99.99
400	1L	-36.558	0.475	-133.281	0.374	3.739	19.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.07
400	1Q	8.980	-0.302	72.746	-1.681	1.787	19.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.10
400	1R	-26.474	-0.302	-96.393	-1.681	1.070	19.692	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
400	1S	8.980	0.182	72.746	0.371	1.785	13.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.05	0.07
400	1T	-26.474	0.182	-96.393	0.371	1.072	13.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
400	2	-15.813	-0.029	-57.169	-0.713	5.125	4.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
400	7	-14.573	-0.049	-41.046	-0.779	3.276	4.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02
400	8	-14.530	-0.048	-40.687	-0.767	3.268	4.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.40 cmq/mq passoy= 404 cm

401	1A	7.925	-0.076	49.060	-0.786	0.279	0.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
401	1B	-9.981	-0.076	-61.040	-0.786	0.171	0.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
401	1C	7.925	0.053	49.060	0.534	0.279	0.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
401	1D	-9.981	0.053	-61.040	0.534	0.171	0.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
401	1I	12.946	-0.115	39.725	-0.560	0.432	0.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
401	1J	-15.002	-0.115	-51.705	-0.560	0.324	0.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
401	1K	12.946	0.092	39.725	0.309	0.432	0.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
401	1L	-15.002	0.092	-51.705	0.309	0.324	0.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
401	1Q	5.957	-0.065	22.857	-0.540	0.195	2.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
401	1R	-8.013	-0.065	-34.837	-0.540	0.087	2.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
401	1S	5.957	0.042	22.857	0.288	0.195	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
401	1T	-8.013	0.042	-34.837	0.288	0.087	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
401	2	-2.498	0.021	-18.900	-0.070	0.110	0.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
401	7	-2.177	0.005	-15.056	-0.129	0.103	0.941	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
401	8	-2.103	0.006	-14.698	-0.118	0.094	0.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)

402	1A	7.629	-0.028	87.861	-0.994	0.008	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
402	1B	-10.748	-0.028	-103.163	-0.994	0.012	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
402	1C	7.629	0.029	87.861	0.996	0.008	2.505	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
402	1D	-10.748	0.029	-103.163	0.996	0.012	2.505	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
402	1I	12.708	-0.031	63.606	-0.589	0.015	1.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
402	1J	-15.827	-0.031	-78.908	-0.589	0.019	1.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
402	1K	12.708	0.032	63.606	0.591	0.015	1.400	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
402	1L	-15.827	0.032	-78.908	0.591	0.019	1.400	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
402	1Q	4.115	-0.015	37.711	-0.375	0.004	0.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
402	1R	-7.234	-0.015	-53.013	-0.375	0.008	0.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
402	1S	4.115	0.015	37.711	0.377	0.004	0.533	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
402	1T	-7.234	0.015	-53.013	0.377	0.008	0.533	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
402	2	-3.362	0.009	-29.486	0.200	0.414	0.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
402	7	-2.938	0.005	-22.271	0.121	0.250	0.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
402	8	-2.952	0.005	-21.914	0.121	0.247	0.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)

403	1A	9.692	-0.103	149.484	-1.533	0.094	1.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.09	99.99
403	1B	-15.492	-0.103	-169.787	-1.533	0.075	1.386	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
403	1C	9.692	0.106	149.484	1.579	0.094	0.270	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.09	99.99
403	1D	-15.492	0.106	-169.787	1.579	0.075	0.270	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
403	1I	14.143	-0.148	101.978	-0.947	0.172	1.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.01
403	1J	-19.942	-0.148	-122.282	-0.947	0.154	1.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
403	1K	14.143	0.151	101.978	0.993	0.172	0.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.00
403	1L	-19.942	0.151	-122.282	0.993	0.154	0.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
403	1Q	4.714	-0.060	61.310	-0.595	0.067	2.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
403	1R	-10.513	-0.060	-81.613	-0.595	0.049	2.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
403	1S	4.714	0.063	61.310	0.641	0.067	0.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
403	1T	-10.513	0.063	-81.613	0.641	0.049	0.568	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
403	2	-5.110	0.015	-45.278	0.356	0.962	1.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
403	7	-4.852	0.010	-33.044	0.225	0.572	1.123	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
403	8	-4.863	0.010	-32.687	0.225	0.572	1.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11136 cm

404	1A	25.195	-0.430	194.339	-1.929	2.528	39.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.09	99.99
404	1B	-42.699	-0.430	-217.972	-1.929	2.226	39.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.11
404	1C	25.195	0.309	194.339	0.618	2.528	32.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.09	99.99
404	1D	-42.699	0.309	-217.972	0.618	2.226	32.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.09
404	1I	21.612	-0.665	130.026	-1.778	4.126	29.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.40	0.16	99.99
404	1J	-39.116	-0.665	-153.659	-1.778	3.823	29.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.10
404	1K	21.612	0.543	130.026	0.468	4.126	22.819	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.16	99.99

404	1L	-39.116	0.543	-153.659	0.468	3.823	22.819	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.08
404	1Q	9.987	-0.332	78.507	-1.717	1.618	20.737	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.10
404	1R	-27.491	-0.332	-102.140	-1.717	1.316	20.737	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
404	1S	9.987	0.210	78.507	0.406	1.618	14.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.07
404	1T	-27.491	0.210	-102.140	0.406	1.316	14.354	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.05
404	2	-16.154	-0.039	-56.335	-0.726	7.502	4.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
404	7	-14.777	-0.056	-40.542	-0.787	4.594	4.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
404	8	-14.735	-0.055	-40.184	-0.775	4.587	4.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--	passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.43 cmq/mq passoy= 394 cm									
405	1A	9.196	-0.086	50.570	-0.784	0.342	0.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
405	1B	-11.256	-0.086	-62.553	-0.784	0.198	0.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
405	1C	9.196	0.063	50.570	0.532	0.342	0.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
405	1D	-11.256	0.063	-62.553	0.532	0.197	0.936	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
405	1I	12.885	-0.115	43.692	-0.617	0.455	0.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
405	1J	-14.945	-0.115	-55.675	-0.617	0.311	0.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
405	1K	12.885	0.092	43.692	0.366	0.456	0.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
405	1L	-14.945	0.092	-55.675	0.366	0.311	0.541	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
405	1Q	6.231	-0.067	24.122	-0.552	0.225	2.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
405	1R	-8.291	-0.067	-36.104	-0.552	0.081	2.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
405	1S	6.231	0.045	24.122	0.301	0.226	1.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
405	1T	-8.291	0.045	-36.104	0.301	0.081	1.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
405	2	-2.865	0.017	-18.994	-0.077	0.100	0.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
405	7	-2.395	-0.007	-15.104	-0.134	0.110	0.961	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
405	8	-2.322	-0.006	-14.747	-0.122	0.098	0.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
406	1A	8.929	-0.030	88.785	-0.984	0.014	2.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.09	0.01
406	1B	-12.051	-0.030	-104.090	-0.984	0.014	2.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
406	1C	8.929	0.031	88.785	0.986	0.014	2.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.09	0.01
406	1D	-12.051	0.031	-104.090	0.986	0.014	2.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
406	1I	12.653	-0.033	71.153	-0.687	0.018	1.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
406	1J	-15.775	-0.033	-86.459	-0.687	0.018	1.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
406	1K	12.653	0.034	71.153	0.689	0.018	1.657	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
406	1L	-15.775	0.034	-86.459	0.689	0.018	1.657	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
406	1Q	4.401	-0.016	39.664	-0.395	0.006	0.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
406	1R	-7.523	-0.016	-54.970	-0.395	0.007	0.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
406	1S	4.401	0.016	39.664	0.397	0.006	0.581	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
406	1T	-7.523	0.016	-54.970	0.397	0.007	0.581	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
406	2	-3.715	0.009	-29.115	0.193	0.528	0.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
406	7	-3.149	0.005	-22.049	0.117	0.317	0.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
406	8	-3.164	0.005	-21.685	0.117	0.313	0.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
407	1A	11.048	-0.120	150.444	-1.523	0.157	1.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
407	1B	-16.846	-0.120	-170.744	-1.523	0.172	1.409	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
407	1C	11.048	0.123	150.444	1.570	0.157	0.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
407	1D	-16.846	0.123	-170.744	1.570	0.171	0.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
407	1I	14.333	-0.151	115.493	-1.093	0.247	1.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.15	99.99
407	1J	-20.131	-0.151	-135.793	-1.093	0.262	1.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
407	1K	14.333	0.154	115.493	1.139	0.247	0.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.15	99.99
407	1L	-20.131	0.154	-135.793	1.139	0.261	0.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
407	1Q	5.070	-0.065	64.650	-0.626	0.090	2.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
407	1R	-10.868	-0.065	-84.950	-0.626	0.104	2.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
407	1S	5.070	0.068	64.650	0.673	0.090	0.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
407	1T	-10.868	0.068	-84.950	0.673	0.104	0.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
407	2	-5.497	0.012	-44.241	0.341	1.396	1.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
407	7	-5.084	0.008	-32.423	0.216	0.842	1.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
407	8	-5.094	0.008	-32.058	0.215	0.842	1.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--	passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10320 cm									
408	1A	26.425	-0.489	195.251	-1.981	2.303	39.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.11	99.99
408	1B	-43.928	-0.489	-218.882	-1.981	2.701	39.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.11
408	1C	26.425	0.366	195.251	0.671	2.311	33.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.11	99.99
408	1D	-43.928	0.366	-218.882	0.671	2.694	33.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.10
408	1I	23.540	-0.741	147.316	-1.861	3.438	31.928	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.16	99.99
408	1J	-41.043	-0.741	-170.948	-1.861	3.839	31.930	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.10
408	1K	23.540	0.619	147.316	0.551	3.448	25.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.16	99.99
408	1L	-41.043	0.619	-170.948	0.551	3.828	25.551	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.08
408	1Q	10.716	-0.364	82.707	-1.748	1.220	21.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.11
408	1R	-28.219	-0.364	-106.339	-1.748	1.615	21.446	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
408	1S	10.716	0.241	82.707	0.438	1.225	15.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.06	0.07
408	1T	-28.219	0.241	-106.339	0.438	1.610	15.068	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
408	2	-16.431	-0.047	-54.853	-0.742	9.545	4.311	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
408	7	-14.945	-0.061	-39.648	-0.797	5.634	4.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
408	8	-14.903	-0.060	-39.290	-0.785	5.633	4.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
Sp														

409	2	-3.176	0.010	-18.946	-0.085	0.031	0.963	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
409	7	-2.583	-0.013	-15.076	-0.138	0.030	0.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
409	8	-2.509	-0.012	-14.719	-0.127	0.015	0.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

410	1A	9.975	-0.032	87.930	-0.964	0.027	2.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.11	0.01
410	1B	-13.099	-0.032	-103.235	-0.964	0.008	2.100	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
410	1C	9.975	0.030	87.930	0.965	0.027	2.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.11	0.01
410	1D	-13.099	0.030	-103.235	0.965	0.008	2.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
410	1I	12.459	-0.034	75.729	-0.764	0.029	1.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
410	1J	-15.584	-0.034	-91.034	-0.764	0.009	1.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
410	1K	12.459	0.033	75.729	0.765	0.029	1.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.13	0.01
410	1L	-15.584	0.033	-91.034	0.765	0.009	1.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
410	1Q	4.599	-0.017	40.524	-0.409	0.017	0.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
410	1R	-7.723	-0.017	-55.829	-0.409	0.003	0.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
410	1S	4.599	0.015	40.524	0.410	0.017	0.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
410	1T	-7.723	0.015	-55.829	0.410	0.003	0.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
410	2	-4.013	0.007	-28.557	0.184	1.126	0.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
410	7	-3.328	0.004	-21.708	0.111	0.669	0.472	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
410	8	-3.343	0.003	-21.351	0.111	0.662	0.455	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

411	1A	12.105	-0.160	147.550	-1.491	0.227	1.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.11	99.99
411	1B	-17.910	-0.160	-167.851	-1.491	0.290	1.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
411	1C	12.105	0.159	147.550	1.537	0.227	0.233	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.11	99.99
411	1D	-17.910	0.159	-167.851	1.537	0.290	0.233	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
411	1I	14.387	-0.183	123.662	-1.200	0.326	1.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.15	99.99
411	1J	-20.192	-0.183	-143.963	-1.200	0.389	1.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
411	1K	14.387	0.183	123.662	1.246	0.326	0.204	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.15	99.99
411	1L	-20.192	0.183	-143.963	1.246	0.389	0.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
411	1Q	5.326	-0.083	65.869	-0.644	0.111	2.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
411	1R	-11.131	-0.083	-86.170	-0.644	0.174	2.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
411	1S	5.326	0.082	65.869	0.690	0.111	0.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
411	1T	-11.131	0.082	-86.170	0.690	0.174	0.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
411	2	-5.839	0.005	-42.981	0.323	2.958	1.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
411	7	-5.290	0.003	-31.665	0.205	1.790	1.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
411	8	-5.301	0.003	-31.308	0.204	1.790	1.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10615 cm

412	1A	27.201	-0.703	191.620	-1.956	1.673	36.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.12	99.99
412	1B	-44.736	-0.703	-215.237	-1.956	3.476	36.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.11
412	1C	27.201	0.571	191.620	0.644	1.673	30.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.12	99.99
412	1D	-44.736	0.571	-215.237	0.644	3.476	30.538	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.09
412	1I	25.143	-0.873	158.741	-1.858	2.387	31.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.16	99.99
412	1J	-42.678	-0.873	-182.358	-1.858	4.190	31.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.10
412	1K	25.143	0.740	158.741	0.546	2.387	24.896	2.01	2.01	4.52	4.52	0.46	0.16	99.99
412	1L	-42.678	0.740	-182.358	0.546	4.190	24.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.08
412	1Q	11.266	-0.448	84.511	-1.742	0.458	20.717	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.10
412	1R	-28.800	-0.448	-108.127	-1.742	2.262	20.717	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
412	1S	11.266	0.316	84.511	0.430	0.458	14.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.06	0.07
412	1T	-28.800	0.316	-108.127	0.430	2.262	14.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.05
412	2	-16.661	-0.065	-53.113	-0.760	15.134	4.360	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.08
412	7	-15.094	-0.075	-38.605	-0.808	8.619	4.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
412	8	-15.051	-0.074	-38.248	-0.796	8.618	4.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.35 cmq/mq passoy= 417 cm

413	1A	10.710	-0.160	49.733	-0.761	0.047	0.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
413	1B	-12.773	-0.160	-61.708	-0.761	0.161	0.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
413	1C	10.710	0.135	49.733	0.508	0.047	0.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
413	1D	-12.773	0.135	-61.708	0.508	0.162	0.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
413	1I	12.394	-0.183	46.227	-0.682	0.070	0.360	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
413	1J	-14.458	-0.183	-58.201	-0.682	0.184	0.359	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
413	1K	12.394	0.158	46.227	0.430	0.070	0.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
413	1L	-14.458	0.158	-58.201	0.430	0.185	0.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
413	1Q	6.476	-0.103	24.516	-0.563	0.000	2.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
413	1R	-8.539	-0.103	-36.490	-0.563	0.114	2.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
413	1S	6.476	0.078	24.516	0.310	0.000	0.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
413	1T	-8.539	0.078	-36.490	0.310	0.115	0.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
413	2	-3.353	-0.015	-18.854	-0.090	0.107	0.966	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
413	7	-2.692	-0.017	-15.028	-0.141	0.099	0.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
413	8	-2.618	-0.016	-14.663	-0.130	0.128	0.949	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

414	1A	10.501	-0.035	85.417	-0.945	0.120	2.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
414	1B	-13.628	-0.035	-100.720	-0.945	0.092	2.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
414	1C	10.501	0.031	85.417	0.946	0.120	2.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.11	0.01
414	1D	-13.628	0.031	-100.720	0.946	0.092	2.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
414	1I	12.218	-0.039	76.593	-0.806	0.121	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
414	1J	-15.345	-0.039	-91.896	-0.806	0.091	1.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
414	1K	12.218	0.035	76.593	0.808	0.122	1.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.13	0.01
414	1L	-15.345	0.035	-91.896	0.808	0.091	1.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
414	1Q	4.664	-0.019	40.145	-0.414	0.111	0.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
414	1R	-7.791	-0.019	-55.448	-0.414	0.101	0.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
414	1S	4.664	0.016	40.145	0.415	0.111	0.622	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
414	1T	-7.791	0.016	-55.448	0.415	0.101	0.622	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
414	2	-4.184	-0.005	-28.102	0.177	6.060	0.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
414	7	-3.433	-0.004	-21.438	0.107	3.562	0.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02
414	8	-3.447	-0.004	-21.080	0.107	3.531	0.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

415	1A	12.810	-0.304	143.697	-1.474	0.192	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.12	99.99
415	1B	-18.620	-0.304	-163.997	-1.474	0.515	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
415	1C	12.810	0.301	143.697	1.520	0.191	0.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.12	99.99
415	1D	-18.620	0.301	-163.997	1.520	0.516	0.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
415	1I	14.328	-0.357	126.422	-1.274	0.292	1.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.14	99.99
415	1J	-20.138	-0.357	-146.722	-1.274	0.616	1.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
415	1K	14.328	0.353	126.422	1.320	0.291	0.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.14	99.99
415	1L	-20.138	0.353	-146.722	1.320	0.617	0.031	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
415	1Q	5.473	-0.157	65.616	-0.657	0.025	2.316	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
415	1R	-11.283	-0.157	-85.917	-0.657	0.349	2.316	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
415	1S	5.473	0.154	65.616	0.703	0.024	0.661	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
415	1T	-11.283	0.154	-85.917	0.703	0.350	0.661	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
415	2	-6.050	-0.004	-42.006	0.311	15.476	1.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.09
415	7	-5.418	-0.003	-31.077	0.198	9.360	1.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
415	8	-5.429	-0.003	-30.720	0.197	9.358	1.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=9153 cm

416	1A	27.415	-1.409	185.784	-1.870	2.683	32.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.13	99.99
416	1B	-44.957	-1.409	-209.398	-1.870	8.435	32.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.13	0.10
416	1C	27.415	1.271	185.784	0.557	2.690	26.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.53	0.13	99.99
416	1D	-44.957	1.271	-209.398	0.557	8.441	26.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.13	0.08
416	1I	26.312	-1.641	162.850	-1.821	2.326	29.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.49	0.16	99.99
416	1J	-43.855	-1.641	-186.463	-1.821	8.791	29.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.15	0.09
416	1K	26.312	1.503	162.850	0.507	2.334	22.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.47	0.16	99.99
416	1L	-43.855	1.503	-186.463	0.507	8.799	22.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.15	0.07
416	1Q	11.582	-0.791	84.112	-1.714	4.142	19.253	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.07	0.10
416	1R	-29.124	-0.791	-107.725	-1.714	6.980	19.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.07
416	1S	11.582	0.653	84.112	0.401	4.145	12.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.07	0.06
416	1T	-29.124	0.653	-107.725	0.401	6.983	12.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.05
416	2	-16.772	-0.110	-51.718	-0.778	35.585	4.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.19
416	7	-15.159	-0.104	-37.759	-0.819	18.466	4.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.10
416	8	-15.117	-0.102	-37.402	-0.807	18.477	4.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.10

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.21 cmq/mq passoy= 468 cm

417	1A	11.298	-0.105	50.588	-0.745	0.386	0.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
417	1B	-13.361	-0.105	-62.578	-0.745	0.215	0.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
417	1C	11.298	0.082	50.588	0.493	0.386	0.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
417	1D	-13.361	0.082	-62.578	0.493	0.215	0.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
417	1I	12.092	-0.109	48.971	-0.709	0.410	0.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
417	1J	-14.155	-0.109	-60.961	-0.709	0.240	0.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
417	1K	12.092	0.086	48.971	0.457	0.410	0.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
417	1L	-14.155	0.086	-60.961	0.457	0.240	0.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
417	1Q	6.542	-0.071	25.342	-0.565	0.233	2.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
417	1R	-8.605	-0.071	-37.332	-0.565	0.062	2.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
417	1S	6.542	0.048	25.342	0.313	0.233	0.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
417	1T	-8.605	0.048	-37.332	0.313	0.062	0.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
417	2	-3.547	-0.019	-18.688	-0.095	0.090	0.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
417	7	-2.807	-0.019	-14.927	-0.144	0.005	0.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
417	8	-2.733	-0.018	-14.569	-0.133	0.011	0.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
418	1A	11.122	-0.034	86.586	-0.915	0.026	1.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
418	1B	-14.247	-0.034	-101.905	-0.915	0.006	1.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
418	1C	11.122	0.034	86.586	0.917	0.026	2.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.12	0.01
418	1D	-14.247	0.034	-101.905	0.917	0.006	2.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
418	1I	11.924	-0.032	82.519	-0.849	0.028	1.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
418	1J	-15.048	-0.032	-97.838	-0.849	0.007	1.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
418	1K	11.924	0.032	82.519	0.851	0.028	2.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.01
418	1L	-15.048	0.032	-97.838	0.851	0.007	2.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
418	1Q	4.737	-0.017	41.777	-0.417	0.016	0.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
418	1R	-7.862	-0.017	-57.096	-0.417	0.004	0.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
418	1S	4.737	0.016	41.777	0.419	0.016	0.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
418	1T	-7.862	0.016	-57.096	0.419	0.004	0.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
418	2	-4.371	0.005	-27.443	0.169	0.751	0.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
418	7	-3.543	0.003	-21.050	0.102	0.444	0.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
418	8	-3.557	0.003	-20.686	0.102	0.439	0.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
419	1A	13.264	-0.139	143.825	-1.424	0.271	1.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
419	1B	-19.066	-0.139	-164.127	-1.424	0.233	1.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
419	1C	13.264	0.142	143.825	1.470	0.271	0.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
419	1D	-19.066	0.142	-164.127	1.470	0.233	0.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
419	1I	13.900	-0.161	136.304	-1.325	0.352	1.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
419	1J	-19.702	-0.161	-156.606	-1.325	0.313	1.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
419	1K	13.900	0.164	136.304	1.372	0.352	0.189	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
419	1L	-19.702	0.164	-156.606	1.372	0.313	0.189	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
419	1Q	5.482	-0.072	67.926	-0.657	0.155	2.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
419	1R	-11.284	-0.072	-88.228	-0.657	0.116	2.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
419	1S	5.482	0.075	67.926	0.703	0.155	0.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
419	1T	-11.284	0.075	-88.228	0.703	0.116	0.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
419	2	-6.237	0.003	-40.600	0.294	2.262	1.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
419	7	-5.528	0.002	-30.235	0.188	1.346	1.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
419	8	-5.539	0.002	-29.878	0.187	1.346	1.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=10593 cm

420	1A	27.104	-0.661	186.167	-1.969	2.664	36.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.14	99.99
420	1B	-44.611	-0.661	-209.777	-1.969	3.439	36.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.11
420	1C	27.104	0.542	186.167	0.660	2.664	30.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.14	99.99
420	1D	-44.611	0.542	-209.777	0.660	3.439	30.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.09
420	1I	26.865	-0.693	175.804	-1.985	2.541	36.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.53	0.15	99.99

420	1J	-44.372	-0.693	-199.413	-1.985	3.316	36.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.14	0.11
420	1K	26.865	0.575	175.804	0.675	2.541	29.808	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.15	99.99
420	1L	-44.372	0.575	-199.413	0.675	3.316	29.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.09
420	1Q	11.638	-0.391	87.190	-1.774	0.999	21.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.07	0.11
420	1R	-29.146	-0.391	-110.800	-1.774	1.773	21.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
420	1S	11.638	0.272	87.190	0.464	0.999	15.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.07	0.08
420	1T	-29.146	0.272	-110.800	0.464	1.773	15.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
420	2	-16.780	-0.120	-49.744	-0.782	15.162	4.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.08
420	7	-15.155	-0.104	-36.579	-0.820	8.893	4.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
420	8	-15.113	-0.103	-36.222	-0.808	8.897	4.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.35 cmq/mq passoy= 417 cm

421	1A	12.012	-0.106	49.557	-0.719	0.502	0.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
421	1B	-14.079	-0.106	-61.540	-0.719	0.200	0.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
421	1C	12.012	0.084	49.557	0.467	0.502	0.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
421	1D	-14.079	0.084	-61.540	0.467	0.200	0.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
421	1I	11.398	-0.099	50.538	-0.744	0.483	0.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
421	1J	-13.465	-0.099	-62.521	-0.744	0.180	0.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
421	1K	11.398	0.077	50.538	0.493	0.482	0.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
421	1L	-13.465	0.077	-62.521	0.493	0.181	0.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
421	1Q	6.548	-0.068	25.470	-0.567	0.316	2.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
421	1R	-8.614	-0.068	-37.453	-0.567	0.014	2.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
421	1S	6.548	0.046	25.470	0.316	0.316	1.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
421	1T	-8.614	0.046	-37.453	0.316	0.014	1.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
421	2	-3.810	-0.028	-18.272	-0.105	0.084	1.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
421	7	-2.962	-0.024	-14.671	-0.150	0.054	1.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
421	8	-2.888	-0.023	-14.314	-0.139	0.032	0.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

422	1A	11.840	-0.034	83.548	-0.859	0.017	1.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
422	1B	-14.963	-0.034	-98.867	-0.859	0.011	1.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
422	1C	11.840	0.034	83.548	0.861	0.018	2.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.13	0.01
422	1D	-14.963	0.034	-98.867	0.861	0.010	2.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
422	1I	11.222	-0.032	86.221	-0.905	0.015	1.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
422	1J	-14.345	-0.032	-101.540	-0.905	0.008	1.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
422	1K	11.222	0.032	86.221	0.907	0.015	2.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.12	0.01
422	1L	-14.345	0.032	-101.540	0.907	0.008	2.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
422	1Q	4.743	-0.016	41.932	-0.417	0.008	0.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
422	1R	-7.866	-0.016	-57.251	-0.417	0.001	0.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
422	1S	4.743	0.016	41.932	0.419	0.008	0.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
422	1T	-7.866	0.016	-57.251	0.419	0.001	0.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
422	2	-4.627	-0.006	-26.222	0.154	0.614	0.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
422	7	-3.696	-0.003	-20.313	0.093	0.366	0.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
422	8	-3.711	-0.003	-19.956	0.093	0.361	0.413	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

423	1A	13.976	-0.134	138.591	-1.345	0.217	1.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
423	1B	-19.775	-0.134	-158.891	-1.345	0.141	1.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
423	1C	13.976	0.138	138.591	1.392	0.216	0.134	2.01	2.01	4.52	4.52	0.41	0.14	99.99
423	1D	-19.775	0.138	-158.891	1.392	0.142	0.134	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
423	1I	13.428	-0.137	143.494	-1.408	0.273	1.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
423	1J	-19.227	-0.137	-163.794	-1.408	0.198	1.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
423	1K	13.428	0.141	143.494	1.455	0.272	0.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.13	99.99
423	1L	-19.227	0.141	-163.794	1.455	0.199	0.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
423	1Q	5.539	-0.064	68.380	-0.658	0.134	2.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
423	1R	-11.339	-0.064	-88.680	-0.658	0.059	2.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
423	1S	5.539	0.069	68.380	0.705	0.134	0.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
423	1T	-11.339	0.069	-88.680	0.705	0.060	0.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
423	2	-6.561	-0.005	-38.258	0.264	2.012	1.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
423	7	-5.722	-0.002	-28.832	0.170	1.187	1.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
423	8	-5.733	-0.002	-28.468	0.169	1.187	1.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=10216 cm

424	1A	26.824	-0.584	178.547	-1.951	3.638	36.499	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.15	99.99
424	1B	-44.340	-0.584	-202.155	-1.951	3.509	36.496	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.14	0.11
424	1C	26.824	0.469	178.547	0.642	3.623	30.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.51	0.15	99.99
424	1D	-44.340	0.469	-202.155	0.642	3.524	30.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.09
424	1I	27.356	-0.543	185.337	-1.979	3.219	38.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.14	99.99
424	1J	-44.873	-0.543	-208.944	-1.979	3.091	38.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.13	0.11
424	1K	27.356	0.428	185.337	0.671	3.205	31.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.53	0.14	99.99
424	1L	-44.873	0.428	-208.944	0.671	3.105	31.898	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.09
424	1Q	11.690	-0.336	87.634	-1.766	1.615	22.155	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.07	0.11
424	1R	-29.207	-0.336	-111.242	-1.766	1.494	22.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
424	1S	11.690	0.222	87.634	0.457	1.608	15.879	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.07	0.08
424	1T	-29.207	0.222	-111.242	0.457	1.501	15.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
424	2	-16.872	-0.118	-46.560	-0.795	16.058	4.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.09
424	7	-15.210	-0.101	-34.667	-0.828	9.664	4.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05
424	8	-15.168	-0.100	-34.310	-0.816	9.666	4.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.05

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.40 cmq/mq passoy= 404 cm

425	1A	12.594	-0.103	47.549	-0.678	0.454	0.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
425	1B	-14.655	-0.103	-59.517	-0.678	0.369	0.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
425	1C	12.594	0.082	47.549	0.426	0.454	0.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
425	1D	-14.655	0.082	-59.517	0.426	0.370	0.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
425	1I	10.454	-0.087	51.277	-0.769	0.377	0.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
425	1J	-12.515	-0.087	-63.245	-0.769	0.293	0.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
425	1K	10.454	0.066	51.277	0.518	0.377	0.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
425	1L	-12.515	0.066	-63.245	0.518	0.293	0.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
425	1Q	6.459	-0.063	25.167	-0.564	0.217	2.157	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
425	1R	-8.520	-0.063	-37.135	-0.564	0.133	2.157	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01

425	1S	6.459	0.042	25.167	0.312	0.217	1.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
425	1T	-8.520	0.042	-37.135	0.312	0.133	1.030	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
425	2	-4.068	-0.036	-17.651	-0.117	0.311	1.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
425	7	-3.119	-0.029	-14.300	-0.157	0.159	1.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
425	8	-3.045	-0.028	-13.935	-0.146	0.168	1.009	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
426	1A	12.407	-0.033	79.042	-0.783	0.021	1.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
426	1B	-15.529	-0.033	-94.361	-0.783	0.008	1.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
426	1C	12.407	0.034	79.042	0.785	0.021	1.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.13	0.01
426	1D	-15.529	0.034	-94.361	0.785	0.008	1.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
426	1I	10.249	-0.031	88.822	-0.951	0.012	2.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.01
426	1J	-13.370	-0.031	-104.141	-0.951	0.001	2.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
426	1K	10.249	0.032	88.822	0.953	0.012	2.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.11	0.01
426	1L	-13.370	0.032	-104.141	0.953	0.001	2.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
426	1Q	4.650	-0.015	41.492	-0.410	0.009	0.317	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
426	1R	-7.771	-0.015	-56.811	-0.410	0.003	0.317	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
426	1S	4.650	0.017	41.492	0.412	0.009	0.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
426	1T	-7.771	0.017	-56.811	0.412	0.003	0.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
426	2	-4.867	-0.006	-24.607	0.134	0.399	0.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
426	7	-3.840	-0.003	-19.347	0.082	0.235	0.400	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
426	8	-3.854	-0.003	-18.983	0.081	0.232	0.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
427	1A	14.362	-0.131	129.590	-1.233	0.202	1.552	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.15	99.99
427	1B	-20.161	-0.131	-149.894	-1.233	0.147	1.552	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
427	1C	14.362	0.137	129.590	1.280	0.201	0.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.15	99.99
427	1D	-20.161	0.137	-149.894	1.280	0.148	0.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
427	1I	12.484	-0.114	149.171	-1.478	0.205	1.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.12	99.99
427	1J	-18.283	-0.114	-169.475	-1.478	0.150	1.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
427	1K	12.484	0.120	149.171	1.525	0.204	0.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.12	99.99
427	1L	-18.283	0.120	-169.475	1.525	0.151	0.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
427	1Q	5.410	-0.058	67.611	-0.648	0.109	2.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
427	1R	-11.209	-0.058	-87.915	-0.648	0.055	2.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
427	1S	5.410	0.064	67.611	0.695	0.109	0.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
427	1T	-11.209	0.064	-87.915	0.695	0.055	0.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
427	2	-6.858	-0.008	-35.165	0.227	1.746	1.181	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
427	7	-5.898	-0.003	-26.975	0.148	1.033	1.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
427	8	-5.909	-0.003	-26.611	0.147	1.033	1.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=9941 cm														
428	1A	25.890	-0.537	166.425	-1.958	3.899	36.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.50	0.15	99.99
428	1B	-43.406	-0.537	-190.032	-1.958	3.528	36.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.11
428	1C	25.890	0.427	166.425	0.649	3.889	30.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.48	0.15	99.99
428	1D	-43.406	0.427	-190.032	0.649	3.538	30.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.09
428	1I	27.139	-0.458	193.137	-1.994	3.246	40.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.13	99.99
428	1J	-44.655	-0.458	-216.744	-1.994	2.877	40.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.12	0.12
428	1K	27.139	0.349	193.137	0.686	3.238	33.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.13	99.99
428	1L	-44.655	0.349	-216.744	0.686	2.885	33.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.10
428	1Q	11.429	-0.304	86.636	-1.771	1.751	22.590	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.06	0.11
428	1R	-28.945	-0.304	-110.243	-1.771	1.386	22.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
428	1S	11.429	0.194	86.636	0.463	1.747	16.311	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.06	0.08
428	1T	-28.945	0.194	-110.243	0.463	1.391	16.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
428	2	-16.873	-0.110	-42.419	-0.811	15.986	4.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.09
428	7	-15.213	-0.095	-32.179	-0.837	9.683	4.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.05
428	8	-15.166	-0.094	-31.823	-0.825	9.684	4.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.47 cmq/mq passoy= 384 cm														
429	1A	12.910	-0.111	43.996	-0.624	0.356	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
429	1B	-14.978	-0.111	-55.982	-0.624	0.428	0.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
429	1C	12.910	0.089	43.996	0.372	0.356	0.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
429	1D	-14.978	0.089	-55.982	0.372	0.428	0.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
429	1I	9.242	-0.083	50.531	-0.783	0.238	0.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
429	1J	-11.309	-0.083	-62.517	-0.783	0.310	0.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
429	1K	9.242	0.061	50.531	0.531	0.238	0.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
429	1L	-11.309	0.061	-62.517	0.531	0.310	0.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
429	1Q	6.259	-0.065	24.174	-0.554	0.123	2.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
429	1R	-8.326	-0.065	-36.161	-0.554	0.196	2.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
429	1S	6.259	0.043	24.174	0.302	0.124	1.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
429	1T	-8.326	0.043	-36.161	0.302	0.195	1.020	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
429	2	-4.271	-0.045	-16.869	-0.130	0.785	1.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
429	7	-3.241	-0.034	-13.831	-0.165	0.498	1.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
429	8	-3.167	-0.033	-13.474	-0.154	0.499	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
430	1A	12.683	-0.031	71.807	-0.693	0.028	1.352	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
430	1B	-15.809	-0.031	-87.129	-0.693	0.007	1.352	2.01	2.01	4.52	4.52			

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
431	1A	14.312	-0.147	116.318	-1.094	0.266	1.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	99.99
431	1B	-20.117	-0.147	-136.641	-1.094	0.239	1.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
431	1C	14.312	0.152	116.318	1.140	0.266	0.135	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.15	99.99
431	1D	-20.117	0.152	-136.641	1.140	0.238	0.135	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
431	1I	11.178	-0.106	150.142	-1.518	0.200	1.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
431	1J	-16.983	-0.106	-170.465	-1.518	0.174	1.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
431	1K	11.178	0.110	150.142	1.565	0.201	0.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.10	99.99
431	1L	-16.983	0.110	-170.465	1.565	0.173	0.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
431	1Q	5.095	-0.060	64.766	-0.625	0.115	2.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
431	1R	-10.899	-0.060	-85.089	-0.625	0.089	2.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
431	1S	5.095	0.065	64.766	0.672	0.116	0.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
431	1T	-10.899	0.065	-85.089	0.672	0.088	0.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
431	2	-7.109	-0.014	-31.697	0.185	2.200	1.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
431	7	-6.048	-0.007	-24.895	0.123	1.313	1.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
431	8	-6.060	-0.007	-24.538	0.122	1.312	1.166	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--	passox=	--	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.06 cmq/mq passoy=10183 cm								
432	1A	24.325	-0.719	149.236	-1.930	3.568	33.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.45	0.16	99.99
432	1B	-41.845	-0.719	-172.862	-1.930	3.338	33.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.15	0.11
432	1C	24.325	0.602	149.236	0.621	3.579	27.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.43	0.16	99.99
432	1D	-41.845	0.602	-172.862	0.621	3.327	27.135	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.09
432	1I	26.273	-0.535	195.382	-1.974	2.698	39.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.58	0.11	99.99
432	1J	-43.794	-0.535	-219.009	-1.974	2.465	39.512	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.11
432	1K	26.273	0.418	195.382	0.665	2.706	33.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.56	0.11	99.99
432	1L	-43.794	0.418	-219.009	0.665	2.457	33.173	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.10
432	1Q	10.861	-0.367	83.181	-1.762	1.514	21.792	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.11
432	1R	-28.382	-0.367	-106.808	-1.762	1.277	21.793	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.08
432	1S	10.861	0.250	83.181	0.453	1.519	15.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.06	0.08
432	1T	-28.382	0.250	-106.808	0.453	1.273	15.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
432	2	-16.796	-0.109	-37.893	-0.833	20.374	4.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.11
432	7	-15.168	-0.096	-29.468	-0.851	12.280	4.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
432	8	-15.121	-0.095	-29.112	-0.839	12.282	4.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--	passox=	--	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.45 cmq/mq passoy= 390 cm								
433	1A	12.955	-0.153	39.803	-0.573	0.085	0.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
433	1B	-15.030	-0.153	-51.791	-0.573	0.302	0.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
433	1C	12.955	0.129	39.803	0.321	0.085	0.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
433	1D	-15.030	0.129	-51.791	0.321	0.302	0.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
433	1I	8.285	-0.101	48.761	-0.779	0.011	0.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
433	1J	-10.360	-0.101	-60.750	-0.779	0.228	0.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
433	1K	8.285	0.077	48.761	0.527	0.011	0.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
433	1L	-10.360	0.077	-60.750	0.527	0.228	0.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
433	1Q	6.051	-0.081	22.799	-0.542	0.033	2.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
433	1R	-8.126	-0.081	-34.787	-0.542	0.184	2.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
433	1S	6.051	0.057	22.799	0.290	0.033	0.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
433	1T	-8.126	0.057	-34.787	0.290	0.184	0.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
433	2	-4.378	-0.052	-16.179	-0.141	2.744	1.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
433	7	-3.305	-0.039	-13.418	-0.172	1.725	1.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
433	8	-3.231	-0.038	-13.053	-0.161	1.725	1.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
434	1A	12.747	-0.035	63.465	-0.620	0.053	1.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
434	1B	-15.880	-0.035	-78.788	-0.620	0.022	1.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
434	1C	12.747	0.032	63.465	0.622	0.053	1.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
434	1D	-15.880	0.032	-78.788	0.622	0.022	1.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
434	1I	8.022	-0.030	86.440	-0.989	0.040	2.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.01
434	1J	-11.155	-0.030	-101.764	-0.989	0.035	2.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
434	1K	8.022	0.028	86.440	0.990	0.040	2.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
434	1L	-11.155	0.028	-101.764	0.990	0.035	2.486	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
434	1Q	4.209	-0.017	37.345	-0.381	0.041	0.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
434	1R	-7.341	-0.017	-52.668	-0.381	0.034	0.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
434	1S	4.209	0.014	37.345	0.383	0.041	0.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
434	1T	-7.341	0.014	-52.668	0.383	0.034	0.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
434	2	-5.167	-0.012	-21.225	0.093	1.368	0.380	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
434	7	-4.021	-0.008	-17.319	0.057	0.793	0.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
434	8	-4.036	-0.008	-16.955	0.057	0.784	0.311	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
435	1A	14.297	-0.245	102.026	-0.979	0.336	1.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.01
435	1B	-20.110	-0.245	-122.362	-0.979	0.395	1.566	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
435	1C	14.297	0.244	102.026	1.025	0.337	0.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.00
435	1D	-20.110	0.244	-122.362	1.025	0.394	0.089	2.01	2.01	4.52				

436	1D	-40.358	1.167	-154.784	0.435	4.157	19.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.06
436	1I	25.508	-0.799	192.214	-1.876	1.622	36.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.10	99.99
436	1J	-43.059	-0.799	-215.855	-1.876	2.827	36.134	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.10
436	1K	25.508	0.664	192.214	0.562	1.627	29.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.10	99.99
436	1L	-43.059	0.664	-215.855	0.562	2.823	29.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.09
436	1Q	10.335	-0.570	78.272	-1.698	0.735	19.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.10
436	1R	-27.887	-0.570	-101.913	-1.698	1.938	19.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.07
436	1S	10.335	0.435	78.272	0.385	0.737	12.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.06	0.06
436	1T	-27.887	0.435	-101.913	0.385	1.935	12.766	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.05
436	2	-16.738	-0.149	-34.431	-0.859	45.605	4.416	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.25
436	7	-15.138	-0.126	-27.389	-0.868	27.002	4.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.15
436	8	-15.096	-0.125	-27.033	-0.856	27.026	4.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.15

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.32 cmq/mq passoy= 427 cm

437	1A	12.929	-0.154	37.546	-0.541	0.143	0.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
437	1B	-15.002	-0.154	-49.525	-0.541	0.245	0.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
437	1C	12.929	0.130	37.546	0.289	0.143	0.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
437	1D	-15.002	0.130	-49.525	0.289	0.245	0.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
437	1I	7.620	-0.094	47.861	-0.780	0.058	0.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
437	1J	-9.692	-0.094	-59.840	-0.780	0.160	0.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.00
437	1K	7.620	0.070	47.861	0.527	0.058	0.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.00
437	1L	-9.692	0.070	-59.840	0.527	0.160	0.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.00
437	1Q	5.888	-0.080	22.060	-0.535	0.022	2.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
437	1R	-7.960	-0.080	-34.040	-0.535	0.124	2.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
437	1S	5.888	0.056	22.060	0.282	0.022	1.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
437	1T	-7.960	0.056	-34.040	0.282	0.124	1.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
437	2	-4.436	-0.053	-15.649	-0.147	3.054	1.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
437	7	-3.341	-0.040	-13.095	-0.176	1.871	1.089	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
437	8	-3.267	-0.039	-12.731	-0.164	1.875	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

438	1A	12.674	-0.036	59.215	-0.566	0.053	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
438	1B	-15.804	-0.036	-74.536	-0.566	0.025	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
438	1C	12.674	0.033	59.215	0.568	0.053	1.335	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
438	1D	-15.804	0.033	-74.536	0.568	0.025	1.335	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
438	1I	7.299	-0.029	85.454	-0.990	0.042	2.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.01
438	1J	-10.429	-0.029	-100.776	-0.990	0.036	2.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
438	1K	7.299	0.027	85.454	0.991	0.042	2.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.08	0.01
438	1L	-10.429	0.027	-100.776	0.991	0.036	2.491	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
438	1Q	4.027	-0.017	36.138	-0.369	0.042	0.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
438	1R	-7.157	-0.017	-51.459	-0.369	0.036	0.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
438	1S	4.027	0.014	36.138	0.370	0.042	0.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
438	1T	-7.157	0.014	-51.459	0.370	0.036	0.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
438	2	-5.225	-0.013	-20.163	0.080	1.001	0.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
438	7	-4.057	-0.008	-16.682	0.049	0.572	0.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
438	8	-4.071	-0.008	-16.318	0.049	0.565	0.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

439	1A	14.260	-0.234	94.430	-0.901	0.319	1.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.15	0.01
439	1B	-20.073	-0.234	-114.767	-0.901	0.421	1.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
439	1C	14.260	0.233	94.430	0.947	0.319	0.080	2.01	2.01	4.52	4.52	0.28	0.15	0.00
439	1D	-20.073	0.233	-114.767	0.947	0.421	0.080	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
439	1I	9.446	-0.143	146.125	-1.523	0.170	1.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.08	99.99
439	1J	-15.259	-0.143	-166.462	-1.523	0.272	1.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
439	1K	9.446	0.142	146.125	1.569	0.170	0.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.08	99.99
439	1L	-15.259	0.142	-166.462	1.569	0.272	0.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
439	1Q	4.681	-0.091	58.785	-0.582	0.086	2.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
439	1R	-10.495	-0.091	-79.122	-0.582	0.189	2.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
439	1S	4.681	0.090	58.785	0.628	0.086	0.579	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
439	1T	-10.495	0.090	-79.122	0.628	0.189	0.579	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
439	2	-7.362	-0.021	-27.122	0.135	8.594	1.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
439	7	-6.203	-0.013	-22.150	0.092	5.190	1.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
439	8	-6.214	-0.013	-21.793	0.092	5.181	1.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11075 cm

440	1A	21.111	-1.292	120.680	-1.677	1.974	22.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.16	99.99
440	1B	-38.665	-1.292	-144.323	-1.677	5.289	22.980	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.08
440	1C	21.111	1.159	120.680	0.364	1.974	16.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.16	99.99
440	1D	-38.665	1.159	-144.323	0.364	5.289	16.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.16	0.06
440	1I	24.768	-0.772	191.117	-1.867	0.351	36.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.09	99.99
440	1J	-42.322	-0.772	-214.760	-1.867	3.667	36.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.10
440	1K	24.768	0.640	191.117	0.555	0.351	29.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.09	99.99
440	1L	-42.322	0.640	-214.760	0.555	3.667	29.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.09
440	1Q	9.773	-0.561	75.604	-1.680	0.351	18.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.06	0.09
440	1R	-27.327	-0.561	-99.247	-1.680	2.964	18.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.07
440	1S	9.773	0.429	75.604	0.367	0.351	12.166	2.01	2.01	4.52	4.52	0.22	0.06	0.06
440	1T	-27.327	0.429	-99.247	0.367	2.964	12.166	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.05
440	2	-16.595	-0.201	-31.773	-0.872	44.128	4.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.24
440	7	-15.051	-0.156	-25.794	-0.875	25.551	4.226	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.14
440	8	-15.009	-0.155	-25.438	-0.864	25.583	4.134	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.14

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.32 cmq/mq passoy= 426 cm

441	1A	12.834	-0.113	35.190	-0.499	0.386	0.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
441	1B	-14.902	-0.113	-47.171	-0.499	0.405	0.820	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
441	1C	12.834	0.091	35.190	0.247	0.385	0.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
441	1D	-14.902	0.091	-47.171	0.247	0.406	0.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
441	1I	6.549	-0.064	46.631	-0.777	0.181	0.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
441	1J	-8.618	-0.064	-58.611	-0.777	0.201	0.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
441	1K	6.549	0.042	46.631	0.525	0.181	0.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
441	1L	-8.618	0.042	-58.611	0.525	0.201	0.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00

441	1Q	5.620	-0.062	21.238	-0.524	0.129	2.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
441	1R	-7.688	-0.062	-33.219	-0.524	0.149	2.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
441	1S	5.620	0.039	21.238	0.272	0.129	1.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
441	1T	-7.688	0.039	-33.219	0.272	0.149	1.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
441	2	-4.508	-0.053	-14.827	-0.157	1.292	1.132	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
441	7	-3.384	-0.039	-12.607	-0.181	0.784	1.081	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
441	8	-3.310	-0.038	-12.243	-0.170	0.785	1.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

442	1A	12.546	-0.031	55.000	-0.484	0.026	0.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
442	1B	-15.670	-0.031	-70.333	-0.484	0.006	0.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
442	1C	12.546	0.032	55.000	0.486	0.026	1.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
442	1D	-15.670	0.032	-70.333	0.486	0.006	1.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
442	1I	6.200	-0.026	84.646	-0.984	0.015	2.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
442	1J	-9.325	-0.026	-99.979	-0.984	0.005	2.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
442	1K	6.200	0.026	84.646	0.985	0.015	2.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.07	0.01
442	1L	-9.325	0.026	-99.979	0.985	0.005	2.476	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
442	1Q	3.746	-0.014	34.977	-0.348	0.015	0.157	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
442	1R	-6.870	-0.014	-50.310	-0.348	0.005	0.157	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
442	1S	3.746	0.015	34.977	0.350	0.015	0.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
442	1T	-6.870	0.015	-50.310	0.350	0.005	0.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
442	2	-5.293	-0.011	-18.476	0.061	0.006	0.316	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
442	7	-4.097	-0.006	-15.667	0.038	0.004	0.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
442	8	-4.111	-0.006	-15.309	0.038	0.005	0.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

443	1A	13.806	-0.137	86.660	-0.780	0.271	1.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
443	1B	-19.608	-0.137	-106.996	-0.780	0.269	1.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
443	1C	13.806	0.143	86.660	0.827	0.270	0.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.15	0.00
443	1D	-19.608	0.143	-106.996	0.827	0.270	0.115	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
443	1I	8.177	-0.081	145.340	-1.512	0.148	1.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
443	1J	-13.979	-0.081	-165.676	-1.512	0.146	1.349	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
443	1K	8.177	0.087	145.340	1.558	0.147	0.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.44	0.07	99.99
443	1L	-13.979	0.087	-165.676	1.558	0.147	0.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
443	1Q	4.288	-0.052	56.813	-0.551	0.099	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
443	1R	-10.090	-0.052	-77.149	-0.551	0.097	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
443	1S	4.288	0.058	56.813	0.598	0.098	0.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
443	1T	-10.090	0.058	-77.149	0.598	0.098	0.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
443	2	-7.450	-0.019	-24.164	0.105	2.115	1.257	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
443	7	-6.252	-0.010	-20.377	0.075	1.269	1.216	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
443	8	-6.264	-0.010	-20.020	0.074	1.268	1.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11440 cm

444	1A	18.744	-0.724	109.593	-1.722	3.203	25.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.16	99.99
444	1B	-36.269	-0.724	-133.254	-1.722	4.016	25.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.16	0.09
444	1C	18.744	0.612	109.593	0.414	3.186	19.172	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.16	99.99
444	1D	-36.269	0.612	-133.254	0.414	4.033	19.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.16	0.07
444	1I	23.252	-0.418	189.811	-1.899	1.356	38.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.57	0.08	99.99
444	1J	-40.777	-0.418	-213.472	-1.899	2.175	38.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.11
444	1K	23.252	0.306	189.811	0.592	1.346	32.018	2.01	2.01	4.52	4.52	0.55	0.08	99.99
444	1L	-40.777	0.306	-213.472	0.592	2.186	32.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.09
444	1Q	8.877	-0.340	72.740	-1.696	0.836	19.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.10
444	1R	-26.402	-0.340	-96.401	-1.696	1.659	19.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
444	1S	8.877	0.227	72.740	0.389	0.829	13.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.21	0.05	0.07
444	1T	-26.402	0.227	-96.401	0.389	1.665	13.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
444	2	-16.322	-0.197	-27.862	-0.876	20.873	4.165	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.11
444	7	-14.879	-0.148	-23.457	-0.877	12.293	4.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
444	8	-14.837	-0.147	-23.094	-0.865	12.299	3.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.40 cmq/mq passoy= 403 cm

445	1A	12.420	-0.110	29.886	-0.431	0.385	0.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
445	1B	-14.491	-0.110	-41.872	-0.431	0.385	0.923	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
445	1C	12.420	0.087	29.886	0.179	0.385	0.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
445	1D	-14.491	0.087	-41.872	0.179	0.385	0.210	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
445	1I	4.974	-0.052	43.415	-0.761	0.142	0.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
445	1J	-7.045	-0.052	-55.401	-0.761	0.142	0.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
445	1K	4.974	0.030	43.415	0.509	0.142	0.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
445	1L	-7.045	0.030	-55.401	0.509	0.142	0.948	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
445	1Q	5.160	-0.058	19.270	-0.505	0.124	2.230	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
445	1R	-7.230	-0.058	-31.257	-0.505	0.125	2.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
445	1S	5.160	0.036	19.270	0.253	0.124	1.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
445	1T	-7.230	0.036	-31.257	0.253	0.125	1.098	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
445	2	-4.537	-0.054	-13.612	-0.173	1.544	1.165	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
445	7	-3.402	-0.040	-11.876	-0.191	0.928	1.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
445	8	-3.328	-0.039	-11.511	-0.180	0.928	1.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

446	1A	12.080	-0.027	44.971	-0.367	0.020	0.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
446	1B	-15.206	-0.027	-60.307	-0.367	0.006	0.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
446	1C	12.080	0.028	44.971	0.369	0.020	0.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
446	1D	-15.206	0.028	-60.307	0.369	0.006	0.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
446	1I	4.552	-0.023	80.246	-0.960	0.010	2.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
446	1J	-7.678	-0.023	-95.582	-0.960	0.004	2.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
446	1K	4.552	0.023	80.246	0.962	0.010	2.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.24	0.05	0.01
446	1L	-7.678	0.023	-95.582	0.962	0.004	2.432	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
446	1Q	3.256	-0.012	31.645	-0.316	0.011	0.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
446	1R	-6.382	-0.012	-46.981	-0.316	0.003	0.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
446	1S	3.256	0.013	31.645	0.318	0.011	0.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
446	1T	-6.382	0.013	-46.981	0.318	0.003	0.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
446	2	-5.322	-0.011	-16.114	0.034	0.195	0.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
446	7	-4.113	-0.006	-14.252	0.021	0.123	0.255	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

446	8	-4.128	-0.006	-13.888	0.021	0.123	0.238	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
447	1A	12.976	-0.131	69.844	-0.599	0.191	1.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
447	1B	-18.778	-0.131	-90.196	-0.599	0.191	1.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.01
447	1C	12.976	0.137	69.844	0.646	0.191	0.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
447	1D	-18.778	0.137	-90.196	0.646	0.191	0.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.15	0.00
447	1I	6.374	-0.070	139.379	-1.472	0.076	1.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
447	1J	-12.176	-0.070	-159.730	-1.472	0.076	1.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
447	1K	6.374	0.076	139.379	1.519	0.076	0.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.42	0.05	99.99
447	1L	-12.176	0.076	-159.730	1.519	0.076	0.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
447	1Q	3.680	-0.048	51.552	-0.501	0.063	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
447	1R	-9.482	-0.048	-71.903	-0.501	0.063	2.208	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
447	1S	3.680	0.054	51.552	0.548	0.063	0.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
447	1T	-9.482	0.054	-71.903	0.548	0.063	0.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
447	2	-7.554	-0.022	-20.138	0.062	1.898	1.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
447	7	-6.314	-0.012	-17.972	0.049	1.139	1.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
447	8	-6.325	-0.012	-17.609	0.048	1.138	1.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --				passox= --				; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.05 cmq/mq passoy=11626 cm				
448	1A	15.934	-0.586	87.930	-1.591	3.535	21.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.16	0.11
448	1B	-33.462	-0.586	-111.607	-1.591	3.998	21.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.08
448	1C	15.934	0.476	87.930	0.285	3.530	15.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.16	0.08
448	1D	-33.462	0.476	-111.607	0.285	4.003	15.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.06
448	1I	21.027	-0.332	182.237	-1.798	1.271	36.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.54	0.06	99.99
448	1J	-38.554	-0.332	-205.915	-1.798	1.735	36.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.11
448	1K	21.027	0.222	182.237	0.492	1.267	30.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.52	0.06	99.99
448	1L	-38.554	0.222	-205.915	0.492	1.739	30.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.09
448	1Q	7.719	-0.286	65.989	-1.641	0.985	18.467	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.09
448	1R	-25.246	-0.286	-89.666	-1.641	1.451	18.467	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.07
448	1S	7.719	0.176	65.989	0.335	0.983	12.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.06
448	1T	-25.246	0.176	-89.666	0.335	1.453	12.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.05
448	2	-16.038	-0.176	-22.703	-0.890	20.346	4.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.03	0.11
448	7	-14.703	-0.135	-20.365	-0.884	12.071	4.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
448	8	-14.662	-0.134	-20.009	-0.872	12.080	3.962	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.02	0.07
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --				passox= --				; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 1.34 cmq/mq passoy= 420 cm				
449	1A	13.305	-0.227	25.739	-0.619	1.568	11.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
449	1B	-18.714	-0.227	-36.047	-0.619	1.490	11.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
449	1C	13.305	0.206	25.739	0.404	1.568	0.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
449	1D	-18.714	0.206	-36.047	0.404	1.490	0.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
449	1I	9.133	-0.133	28.380	-0.842	0.766	14.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.07
449	1J	-14.543	-0.133	-38.688	-0.842	0.688	14.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
449	1K	9.133	0.112	28.380	0.627	0.766	3.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
449	1L	-14.543	0.112	-38.688	0.627	0.688	3.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
449	1Q	8.340	-0.129	14.665	-0.821	0.573	17.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
449	1R	-13.750	-0.129	-24.974	-0.821	0.495	17.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.08
449	1S	8.340	0.108	14.665	0.606	0.573	7.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
449	1T	-13.750	0.108	-24.974	0.606	0.495	7.279	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
449	2	-7.314	0.064	-10.630	-0.129	4.944	7.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
449	7	-6.285	0.031	-9.654	-0.152	2.945	8.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
449	8	-6.005	0.032	-9.290	-0.137	2.942	7.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
450	1A	12.972	-0.051	44.990	-0.371	0.095	1.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
450	1B	-14.520	-0.051	-58.662	-0.371	0.107	1.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
450	1C	12.972	0.060	44.990	0.473	0.095	0.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
450	1D	-14.520	0.060	-58.662	0.473	0.107	0.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
450	1I	6.718	-0.026	65.423	-0.741	0.046	2.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
450	1J	-8.266	-0.026	-79.095	-0.741	0.057	2.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
450	1K	6.718	0.035	65.423	0.844	0.046	0.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
450	1L	-8.266	0.035	-79.095	0.844	0.057	0.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
450	1Q	4.440	-0.025	28.014	-0.329	0.028	0.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
450	1R	-5.988	-0.025	-41.686	-0.329	0.040	0.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
450	1S	4.440	0.034	28.014	0.431	0.028	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
450	1T	-5.988	0.034	-41.686	0.431	0.040	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
450	2	-4.049	0.023	-10.948	0.096	1.179	1.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
450	7	-2.870	0.017	-10.721	0.092	0.704	1.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
450	8	-2.890	0.016	-10.357	0.088	0.702	1.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
451	1A	12.136	-0.044	76.017	-0.795	0.123	1.352	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
451	1B	-18.161	-0.044	-94.715	-0.795	0.113	1.352	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
451	1C	12.136	0.035	76.017	0.710	0.123	0.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.15	0.00
451														

452	1B	-19.218	-0.208	-37.251	-0.622	0.549	11.238	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
452	1C	13.799	0.192	26.931	0.408	0.815	0.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
452	1D	-19.218	0.192	-37.251	0.408	0.550	0.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
452	1I	10.248	-0.134	29.561	-0.832	0.513	13.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.07
452	1J	-15.667	-0.134	-39.881	-0.832	0.245	13.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.06
452	1K	10.248	0.119	29.561	0.617	0.511	3.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.02
452	1L	-15.667	0.119	-39.881	0.617	0.246	3.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.01
452	1Q	8.709	-0.119	15.215	-0.819	0.390	17.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
452	1R	-14.127	-0.119	-25.535	-0.819	0.123	17.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
452	1S	8.709	0.104	15.215	0.605	0.389	7.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
452	1T	-14.127	0.104	-25.535	0.605	0.124	7.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
452	2	-7.303	0.061	-9.958	-0.115	8.279	7.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
452	7	-6.281	0.031	-9.255	-0.143	4.892	8.273	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
452	8	-6.001	0.032	-8.891	-0.128	4.893	7.695	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

453	1A	13.200	-0.068	48.305	-0.430	0.081	1.659	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
453	1B	-14.751	-0.068	-61.985	-0.430	0.115	1.659	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
453	1C	13.200	0.079	48.305	0.533	0.081	0.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
453	1D	-14.751	0.079	-61.985	0.533	0.114	0.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
453	1I	7.863	-0.039	66.544	-0.744	0.038	2.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
453	1J	-9.415	-0.039	-80.224	-0.744	0.072	2.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
453	1K	7.863	0.050	66.544	0.847	0.038	0.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
453	1L	-9.415	0.050	-80.224	0.847	0.072	0.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
453	1Q	4.758	-0.031	29.037	-0.344	0.017	0.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
453	1R	-6.309	-0.031	-42.717	-0.344	0.051	0.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
453	1S	4.758	0.042	29.037	0.446	0.017	1.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
453	1T	-6.309	0.042	-42.717	0.446	0.051	1.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
453	2	-3.972	0.022	-9.436	0.112	4.348	1.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
453	7	-2.824	0.017	-9.812	0.102	2.598	1.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
453	8	-2.844	0.016	-9.448	0.097	2.587	1.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

454	1A	12.347	-0.063	82.174	-0.921	0.097	1.440	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
454	1B	-18.381	-0.063	-100.887	-0.921	0.099	1.440	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
454	1C	12.347	0.059	82.174	0.836	0.097	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.15	0.00
454	1D	-18.381	0.059	-100.887	0.836	0.099	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
454	1I	7.156	-0.047	125.455	-1.567	0.043	1.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.08	99.99
454	1J	-13.191	-0.047	-144.169	-1.567	0.044	1.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
454	1K	7.156	0.044	125.455	1.482	0.042	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.08	99.99
454	1L	-13.191	0.044	-144.169	1.482	0.044	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
454	1Q	3.015	-0.030	51.022	-0.632	0.033	1.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
454	1R	-9.049	-0.030	-69.735	-0.632	0.034	1.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
454	1S	3.015	0.026	51.022	0.547	0.033	0.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
454	1T	-9.049	0.026	-69.735	0.547	0.035	0.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
454	2	-7.411	0.014	-8.724	0.040	0.866	0.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
454	7	-6.253	0.008	-10.690	-0.009	0.523	0.428	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
454	8	-6.252	0.008	-10.334	-0.008	0.523	0.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8126 cm

455	1A	12.554	-0.219	22.374	-0.547	1.516	10.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
455	1B	-17.966	-0.219	-32.680	-0.547	1.440	10.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.05
455	1C	12.554	0.199	22.374	0.332	1.516	0.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
455	1D	-17.966	0.199	-32.680	0.332	1.440	0.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
455	1I	7.570	-0.116	25.701	-0.820	0.580	14.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.07
455	1J	-12.982	-0.116	-36.007	-0.820	0.503	14.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.06
455	1K	7.570	0.096	25.701	0.605	0.580	3.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.02
455	1L	-12.982	0.096	-36.007	0.605	0.503	3.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
455	1Q	7.805	-0.122	13.265	-0.801	0.518	17.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
455	1R	-13.217	-0.122	-23.571	-0.801	0.442	17.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.08
455	1S	7.805	0.102	13.265	0.586	0.518	7.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
455	1T	-13.217	0.102	-23.571	0.586	0.441	7.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
455	2	-7.310	0.065	-11.512	-0.141	4.547	7.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
455	7	-6.281	0.032	-10.183	-0.159	2.707	8.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
455	8	-6.000	0.033	-9.819	-0.144	2.708	7.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

456	1A	12.559	-0.048	37.315	-0.281	0.094	1.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
456	1B	-14.107	-0.048	-50.982	-0.281	0.094	1.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
456	1C	12.559	0.057	37.315	0.383	0.094	0.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
456	1D	-14.107	0.057	-50.982	0.383	0.094	0.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
456	1I	5.137	-0.022	61.599	-0.721	0.036	2.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
456	1J	-6.685	-0.022	-75.267	-0.721	0.037	2.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
456	1K	5.137	0.031	61.599	0.823	0.036	0.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
456	1L	-6.685	0.031	-75.267	0.823	0.037	0.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
456	1Q	3.979	-0.023	25.362	-0.304	0.030	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
456	1R	-5.527	-0.023	-39.029	-0.304	0.030	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
456	1S	3.979	0.032	25.362	0.406	0.030	1.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
456	1T	-5.527	0.032	-39.029	0.406	0.030	1.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
456	2	-4.126	0.026	-12.947	0.075	0.946	1.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
456	7	-2.915	0.018	-11.912	0.080	0.569	1.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
456	8	-2.934	0.018	-11.548	0.075	0.567	1.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

457	1A	11.577	-0.039	60.905	-0.614	0.133	1.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
457	1B	-17.602	-0.039	-79.589	-0.614	0.120	1.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
457	1C	11.577	0.030	60.905	0.528	0.133	0.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
457	1D	-17.602	0.030	-79.589	0.528	0.120	0.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
457	1I	4.246	-0.029	118.612	-1.519	0.051	1.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
457	1J	-10.270	-0.029	-137.296	-1.519	0.038	1.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
457	1K	4.246	0.020	118.612	1.433	0.051	0.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
457	1L	-10.270	0.020	-137.296	1.433	0.038	0.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00

457	1Q	2.168	-0.022	44.541	-0.550	0.047	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
457	1R	-8.193	-0.022	-63.226	-0.550	0.034	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
457	1S	2.168	0.012	44.541	0.465	0.047	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
457	1T	-8.193	0.012	-63.226	0.465	0.034	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
457	2	-7.521	0.010	-15.151	-0.050	0.563	0.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
457	7	-6.317	0.004	-14.545	-0.053	0.333	0.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
457	8	-6.316	0.004	-14.181	-0.052	0.333	0.489	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8418 cm								
458	1A	14.076	-0.201	28.009	-0.643	0.975	11.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
458	1B	-19.496	-0.201	-38.335	-0.643	0.387	11.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
458	1C	14.076	0.186	28.009	0.428	0.975	1.242	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
458	1D	-19.496	0.186	-38.335	0.428	0.387	1.242	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
458	1I	10.890	-0.141	30.459	-0.835	0.715	13.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.07
458	1J	-16.310	-0.141	-40.785	-0.835	0.127	13.902	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.06
458	1K	10.890	0.125	30.459	0.620	0.715	3.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.02
458	1L	-16.310	0.125	-40.785	0.620	0.127	3.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
458	1Q	8.920	-0.121	15.676	-0.825	0.564	18.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
458	1R	-14.340	-0.121	-26.002	-0.825	0.024	18.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
458	1S	8.920	0.105	15.676	0.610	0.564	7.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
458	1T	-14.340	0.105	-26.002	0.610	0.024	7.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
458	2	-7.268	0.056	-9.511	-0.107	8.043	7.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
458	7	-6.260	0.028	-8.987	-0.138	4.634	8.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
458	8	-5.979	0.029	-8.623	-0.123	4.652	7.665	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
459	1A	13.175	-0.066	51.394	-0.470	0.082	1.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
459	1B	-14.725	-0.066	-65.077	-0.470	0.117	1.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
459	1C	13.175	0.077	51.394	0.572	0.082	0.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
459	1D	-14.725	0.077	-65.077	0.572	0.117	0.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
459	1I	8.531	-0.042	67.373	-0.745	0.042	2.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
459	1J	-10.081	-0.042	-81.056	-0.745	0.077	2.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
459	1K	8.531	0.053	67.373	0.847	0.042	0.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
459	1L	-10.081	0.053	-81.056	0.847	0.076	0.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
459	1Q	4.906	-0.032	29.940	-0.353	0.018	0.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
459	1R	-6.456	-0.032	-43.623	-0.353	0.053	0.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
459	1S	4.906	0.042	29.940	0.456	0.018	1.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
459	1T	-6.456	0.042	-43.623	0.456	0.053	1.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
459	2	-3.902	0.021	-8.421	0.124	4.670	1.300	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
459	7	-2.782	0.016	-9.205	0.109	2.790	1.419	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
459	8	-2.802	0.016	-8.842	0.104	2.777	1.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
460	1A	12.503	-0.067	88.431	-1.000	0.078	1.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.15	0.01
460	1B	-18.536	-0.067	-107.143	-1.000	0.109	1.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
460	1C	12.503	0.064	88.431	0.915	0.078	0.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.15	0.00
460	1D	-18.536	0.064	-107.143	0.915	0.109	0.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
460	1I	7.890	-0.049	126.436	-1.564	0.032	1.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.09	99.99
460	1J	-13.924	-0.049	-145.149	-1.564	0.063	1.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
460	1K	7.890	0.045	126.436	1.479	0.032	1.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.09	99.99
460	1L	-13.924	0.045	-145.149	1.479	0.063	1.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
460	1Q	3.220	-0.031	52.692	-0.650	0.018	1.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
460	1R	-9.254	-0.031	-71.404	-0.650	0.049	1.139	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
460	1S	3.220	0.028	52.692	0.565	0.018	0.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
460	1T	-9.254	0.028	-71.404	0.565	0.049	0.283	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
460	2	-7.358	0.012	-6.936	0.061	0.541	0.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
460	7	-6.222	0.006	-9.623	0.013	0.335	0.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
460	8	-6.221	0.006	-9.260	0.014	0.337	0.410	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8078 cm								
461	1A	14.211	-0.217	30.440	-0.720	1.651	13.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.06
461	1B	-19.620	-0.217	-40.766	-0.720	1.392	13.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
461	1C	14.211	0.196	30.440	0.504	1.649	2.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
461	1D	-19.620	0.196	-40.766	0.504	1.393	2.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
461	1I	11.738	-0.160	32.014	-0.859	1.176	14.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.07
461	1J	-17.148	-0.160	-42.339	-0.859	0.918	14.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.06
461	1K	11.738	0.138	32.014	0.643	1.175	3.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
461	1L	-17.148	0.138	-42.339	0.643	0.919	3.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
461	1Q	9.150	-0.134	16.602	-0.850	0.745	18.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
461	1R	-14.559	-0.134	-26.927	-0.850	0.486	18.414	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
461	1S	9.150	0.113	16.602	0.635	0.744	7.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
461	1T	-14.559	0.113	-26.927	0.635	0.488	7.705	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
461	2	-7.151	0.044	-8.730	-0.100	5.062	7.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
461	7	-6.187	0.019	-8.518	-0.134	2.951	8.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
461	8	-5.907	0.020	-8.155	-0.119	2.954	7.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
462	1A	13.125	-0.049	57.656	-0.529	0.103	1.869	2.01	2.					

462	8	-2.718	0.014	-7.926	0.115	0.894	1.305	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
463	1A	12.574	-0.054	101.101	-1.111	0.095	1.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.01
463	1B	-18.597	-0.054	-119.814	-1.111	0.110	1.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
463	1C	12.574	0.044	101.101	1.025	0.095	0.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.00
463	1D	-18.597	0.044	-119.814	1.025	0.111	0.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
463	1I	8.964	-0.044	129.188	-1.551	0.057	1.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
463	1J	-14.987	-0.044	-147.901	-1.551	0.072	1.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
463	1K	8.964	0.034	129.188	1.465	0.057	1.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
463	1L	-14.987	0.034	-147.901	1.465	0.073	1.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
463	1Q	3.487	-0.028	56.251	-0.673	0.032	1.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
463	1R	-9.511	-0.028	-74.964	-0.673	0.047	1.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
463	1S	3.487	0.019	56.251	0.587	0.032	0.310	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
463	1T	-9.511	0.019	-74.964	0.587	0.047	0.310	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
463	2	-7.246	-0.008	-4.289	0.091	0.063	0.288	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
463	7	-6.152	-0.008	-8.036	0.031	0.041	0.395	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
463	8	-6.150	-0.008	-7.673	0.032	0.042	0.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8016 cm								
464	1A	14.210	-0.207	31.955	-0.770	1.550	13.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.07
464	1B	-19.618	-0.207	-42.287	-0.770	1.355	13.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
464	1C	14.210	0.186	31.955	0.554	1.550	2.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
464	1D	-19.618	0.186	-42.287	0.554	1.355	2.594	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
464	1I	12.707	-0.172	32.886	-0.851	1.257	14.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.07
464	1J	-18.115	-0.172	-43.218	-0.851	1.062	14.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.06
464	1K	12.707	0.151	32.886	0.635	1.257	3.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.02
464	1L	-18.115	0.151	-43.218	0.635	1.062	3.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
464	1Q	9.374	-0.133	17.157	-0.860	0.718	18.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
464	1R	-14.782	-0.133	-27.490	-0.860	0.523	18.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
464	1S	9.374	0.113	17.157	0.644	0.718	7.737	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
464	1T	-14.782	0.113	-27.490	0.644	0.523	7.737	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
464	2	-6.982	0.031	-7.669	-0.088	4.935	7.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
464	7	-6.086	0.011	-7.886	-0.127	2.896	8.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
464	8	-5.806	0.013	-7.523	-0.112	2.895	7.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
465	1A	12.842	-0.047	62.417	-0.594	0.087	2.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
465	1B	-14.388	-0.047	-76.109	-0.594	0.103	2.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
465	1C	12.842	0.056	62.417	0.696	0.087	0.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
465	1D	-14.388	0.056	-76.109	0.696	0.103	0.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
465	1I	10.626	-0.039	69.498	-0.723	0.068	2.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
465	1J	-12.172	-0.039	-83.190	-0.723	0.084	2.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
465	1K	10.626	0.048	69.498	0.825	0.068	0.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
465	1L	-12.172	0.048	-83.190	0.825	0.084	0.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
465	1Q	5.315	-0.027	32.972	-0.376	0.029	0.762	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
465	1R	-6.860	-0.027	-46.664	-0.376	0.045	0.762	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
465	1S	5.315	0.035	32.972	0.479	0.029	1.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
465	1T	-6.860	0.035	-46.664	0.479	0.045	1.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
465	2	-3.561	0.016	-4.888	0.165	1.545	1.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
465	7	-2.577	0.012	-7.090	0.134	0.922	1.362	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
465	8	-2.596	0.012	-6.728	0.129	0.917	1.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
466	1A	12.255	-0.050	110.765	-1.244	0.098	1.711	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.14	99.99
466	1B	-18.275	-0.050	-129.491	-1.244	0.125	1.711	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
466	1C	12.255	0.040	110.765	1.158	0.098	0.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.14	99.99
466	1D	-18.275	0.040	-129.491	1.158	0.125	0.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
466	1I	10.083	-0.048	127.523	-1.510	0.062	1.898	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.11	99.99
466	1J	-16.103	-0.048	-146.249	-1.510	0.089	1.898	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
466	1K	10.083	0.038	127.523	1.424	0.062	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.11	99.99
466	1L	-16.103	0.038	-146.249	1.424	0.089	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
466	1Q	3.671	-0.028	58.093	-0.694	0.030	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
466	1R	-9.692	-0.028	-76.818	-0.694	0.057	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
466	1S	3.671	0.019	58.093	0.608	0.030	0.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
466	1T	-9.692	0.019	-76.818	0.608	0.057	0.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
466	2	-7.051	-0.010	5.789	0.129	0.114	0.242	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
466	7	-6.035	-0.009	-5.968	0.054	0.062	0.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
466	8	-6.033	-0.008	-5.605	0.055	0.060	0.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8132 cm								
467	1A	13.978	-0.200	32.944	-0.809	1.458	13.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.07
467	1B	-19.388	-0.200	-43.287	-0.809	1.305	13.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
467	1C	13.978	0.180	32.944	0.593	1.458	2.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
467	1D	-19.388	0.180	-43.287	0.593	1.305</								

468	1C	12.324	0.054	66.110	0.751	0.080	0.402	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
468	1D	-13.869	0.054	-79.809	0.751	0.102	0.402	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
468	1I	11.589	-0.042	68.437	-0.692	0.077	2.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
468	1J	-13.134	-0.042	-82.136	-0.692	0.099	2.366	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
468	1K	11.589	0.051	68.437	0.794	0.077	0.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
468	1L	-13.134	0.051	-82.136	0.794	0.099	0.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
468	1Q	5.418	-0.027	33.578	-0.382	0.028	0.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
468	1R	-6.962	-0.027	-47.276	-0.382	0.050	0.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
468	1S	5.418	0.036	33.578	0.484	0.028	1.053	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
468	1T	-6.962	0.036	-47.276	0.484	0.050	1.053	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
468	2	-3.313	0.013	3.003	0.186	1.534	1.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
468	7	-2.428	0.010	-5.938	0.147	0.912	1.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
468	8	-2.448	0.010	-5.576	0.142	0.907	1.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

469	1A	11.802	-0.047	118.980	-1.357	0.093	1.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	99.99
469	1B	-17.822	-0.047	-137.719	-1.357	0.123	1.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
469	1C	11.802	0.038	118.980	1.271	0.093	0.936	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	99.99
469	1D	-17.822	0.038	-137.719	1.271	0.123	0.936	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
469	1I	11.027	-0.053	124.664	-1.446	0.062	1.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.12	99.99
469	1J	-17.047	-0.053	-143.403	-1.446	0.092	1.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
469	1K	11.027	0.043	124.664	1.359	0.062	1.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
469	1L	-17.047	0.043	-143.403	1.359	0.092	1.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
469	1Q	3.785	-0.029	59.325	-0.705	0.027	1.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
469	1R	-9.805	-0.029	-78.063	-0.705	0.058	1.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
469	1S	3.785	0.019	59.325	0.619	0.027	0.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
469	1T	-9.805	0.019	-78.063	0.619	0.058	0.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
469	2	-6.823	-0.011	8.365	0.164	0.222	0.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
469	7	-5.898	-0.010	-4.042	0.075	0.125	0.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
469	8	-5.897	-0.009	-3.680	0.076	0.124	0.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8266 cm

470	1A	13.431	-0.192	33.310	-0.839	1.335	13.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.07
470	1B	-18.841	-0.192	-43.661	-0.839	1.249	13.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.06
470	1C	13.431	0.171	33.310	0.623	1.335	3.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.02
470	1D	-18.841	0.171	-43.661	0.623	1.249	3.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
470	1I	13.934	-0.197	32.844	-0.802	1.405	13.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.07
470	1J	-19.345	-0.197	-43.196	-0.802	1.319	13.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
470	1K	13.934	0.176	32.844	0.585	1.405	3.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.02
470	1L	-19.345	0.176	-43.196	0.585	1.319	3.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
470	1Q	9.477	-0.136	17.474	-0.865	0.672	18.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
470	1R	-14.888	-0.136	-27.825	-0.865	0.585	18.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
470	1S	9.477	0.115	17.474	0.649	0.672	7.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
470	1T	-14.888	0.115	-27.825	0.649	0.585	7.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
470	2	-6.477	-0.039	-5.552	-0.063	4.392	8.126	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
470	7	-5.785	-0.031	-6.623	-0.112	2.606	8.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
470	8	-5.506	-0.029	-6.262	-0.097	2.599	8.021	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

471	1A	11.571	-0.045	68.462	-0.694	0.079	2.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
471	1B	-13.114	-0.045	-82.167	-0.694	0.106	2.377	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
471	1C	11.571	0.054	68.462	0.796	0.079	0.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
471	1D	-13.114	0.054	-82.167	0.796	0.106	0.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
471	1I	12.276	-0.045	65.939	-0.647	0.094	2.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
471	1J	-13.820	-0.045	-79.644	-0.647	0.121	2.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
471	1K	12.276	0.054	65.939	0.749	0.094	0.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
471	1L	-13.820	0.054	-79.644	0.749	0.121	0.405	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
471	1Q	5.403	-0.028	33.602	-0.382	0.030	0.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
471	1R	-6.947	-0.028	-47.307	-0.382	0.057	0.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
471	1S	5.403	0.037	33.602	0.484	0.030	1.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
471	1T	-6.947	0.037	-47.307	0.484	0.057	1.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
471	2	-3.026	0.009	4.072	0.206	1.464	1.105	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
471	7	-2.256	0.008	-4.847	0.158	0.868	1.302	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
471	8	-2.276	0.008	-4.486	0.153	0.863	1.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

472	1A	11.101	-0.047	124.728	-1.449	0.076	1.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.12	99.99
472	1B	-17.121	-0.047	-143.479	-1.449	0.104	1.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
472	1C	11.101	0.037	124.728	1.363	0.076	1.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
472	1D	-17.121	0.037	-143.479	1.363	0.104	1.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
472	1I	11.810	-0.060	118.995	-1.360	0.056	1.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	99.99
472	1J	-17.830	-0.060	-137.746	-1.360	0.084	1.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
472	1K	11.810	0.050	118.995	1.273	0.056	0.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	99.99
472	1L	-17.830	0.050	-137.746	1.273	0.084	0.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
472	1Q	3.803	-0.031	59.339	-0.707	0.023	1.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
472	1R	-9.823	-0.031	-78.091	-0.707	0.050	1.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
472	1S	3.803	0.021	59.339	0.620	0.023	0.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
472	1T	-9.823	0.021	-78.091	0.620	0.050	0.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
472	2	-6.556	-0.013	10.616	0.196	0.257	0.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
472	7	-5.738	-0.010	-2.257	0.094	0.146	0.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
472	8	-5.737	-0.010	-1.895	0.095	0.145	0.318	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8240 cm

473	1A	13.076	-0.198	32.384	-0.815	0.468	13.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.07
473	1B	-18.500	-0.198	-42.749	-0.815	0.240	13.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.06
473	1C	13.076	0.184	32.384	0.600	0.467	2.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
473	1D	-18.500	0.184	-42.749	0.600	0.241	2.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
473	1I	14.238	-0.221	31.279	-0.739	0.516	12.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.06
473	1J	-19.662	-0.221	-41.644	-0.739	0.288	12.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
473	1K	14.238	0.207	31.279	0.524	0.515	2.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
473	1L	-19.662	0.207	-41.644	0.524	0.289	2.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01

473	1Q	9.461	-0.136	16.901	-0.845	0.299	18.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
473	1R	-14.885	-0.136	-27.266	-0.845	0.071	18.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
473	1S	9.461	0.122	16.901	0.629	0.298	7.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
473	1T	-14.885	0.122	-27.266	0.629	0.072	7.593	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
473	2	-6.295	-0.043	-4.885	-0.051	8.414	8.226	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
473	7	-5.679	-0.030	-6.226	-0.105	4.983	8.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
473	8	-5.400	-0.029	-5.865	-0.090	4.976	8.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

474	1A	11.037	-0.070	67.513	-0.714	0.019	2.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
474	1B	-12.583	-0.070	-81.226	-0.714	0.182	2.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
474	1C	11.037	0.081	67.513	0.816	0.019	0.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
474	1D	-12.583	0.081	-81.226	0.816	0.182	0.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
474	1I	12.742	-0.081	61.411	-0.611	0.003	2.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
474	1J	-14.289	-0.081	-75.124	-0.611	0.199	2.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
474	1K	12.742	0.092	61.411	0.713	0.002	0.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
474	1L	-14.289	0.092	-75.124	0.713	0.198	0.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
474	1Q	5.388	-0.041	32.337	-0.378	0.062	0.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
474	1R	-6.934	-0.041	-46.049	-0.378	0.140	0.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
474	1S	5.388	0.052	32.337	0.480	0.061	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
474	1T	-6.934	0.052	-46.049	0.480	0.139	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
474	2	-2.832	0.007	4.696	0.218	10.286	1.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.06
474	7	-2.140	0.008	-4.166	0.165	6.098	1.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
474	8	-2.160	0.008	-3.805	0.160	6.060	1.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

475	1A	10.416	-0.079	122.967	-1.497	0.022	1.934	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
475	1B	-16.446	-0.079	-141.718	-1.497	0.111	1.934	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
475	1C	10.416	0.076	122.967	1.411	0.021	1.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
475	1D	-16.446	0.076	-141.718	1.411	0.112	1.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
475	1I	12.062	-0.097	108.559	-1.290	0.018	1.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.14	0.01
475	1J	-18.093	-0.097	-127.309	-1.290	0.107	1.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
475	1K	12.062	0.094	108.559	1.204	0.018	0.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.14	0.00
475	1L	-18.093	0.094	-127.309	1.204	0.108	0.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
475	1Q	3.701	-0.045	56.525	-0.702	0.015	1.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
475	1R	-9.731	-0.045	-75.276	-0.702	0.075	1.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
475	1S	3.701	0.042	56.525	0.616	0.015	0.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
475	1T	-9.731	0.042	-75.276	0.616	0.075	0.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
475	2	-6.354	-0.010	11.902	0.215	2.604	0.148	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
475	7	-5.621	-0.007	1.666	0.105	1.536	0.311	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
475	8	-5.619	-0.007	2.028	0.106	1.518	0.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=7980 cm

476	1A	12.617	-0.160	32.422	-0.833	0.865	13.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.07
476	1B	-18.039	-0.160	-42.790	-0.833	0.592	13.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.06
476	1C	12.617	0.143	32.422	0.617	0.864	3.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.02
476	1D	-18.039	0.143	-42.790	0.617	0.593	3.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
476	1I	14.207	-0.203	31.193	-0.740	1.045	12.421	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.06
476	1J	-19.629	-0.203	-41.561	-0.740	0.773	12.421	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.05
476	1K	14.207	0.186	31.193	0.524	1.044	1.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
476	1L	-19.629	0.186	-41.561	0.524	0.774	1.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
476	1Q	9.348	-0.127	16.888	-0.849	0.532	18.189	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
476	1R	-14.771	-0.127	-27.257	-0.849	0.259	18.189	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
476	1S	9.348	0.110	16.888	0.633	0.531	7.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
476	1T	-14.771	0.110	-27.257	0.633	0.260	7.453	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
476	2	-6.121	-0.053	-4.399	-0.045	4.665	8.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
476	7	-5.573	-0.038	-5.935	-0.101	2.705	8.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
476	8	-5.295	-0.036	-5.574	-0.086	2.707	8.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

477	1A	10.475	-0.045	68.832	-0.727	0.062	2.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
477	1B	-12.021	-0.045	-82.549	-0.727	0.106	2.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
477	1C	10.475	0.055	68.832	0.829	0.062	0.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
477	1D	-12.021	0.055	-82.549	0.829	0.106	0.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
477	1I	12.924	-0.058	60.399	-0.579	0.080	2.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
477	1J	-14.470	-0.058	-74.116	-0.579	0.125	2.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
477	1K	12.924	0.068	60.399	0.681	0.081	0.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
477	1L	-14.470	0.068	-74.116	0.681	0.124	0.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
477	1Q	5.300	-0.030	32.406	-0.374	0.019	0.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
477	1R	-6.846	-0.030	-46.123	-0.374	0.063	0.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
477	1S	5.300	0.040	32.406	0.476	0.019	1.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
477	1T	-6.846	0.040	-46.123	0.476	0.063	1.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
477	2	-2.660	0.005	5.040	0.225	2.643	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
477	7	-2.036	0.006	-3.687	0.170	1.569	1.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
477	8	-2.056	0.006	-3.327	0.165	1.560	1.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

478	1A	9.999	-0.055	126.776	-1.525	0.054	1.893	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.11	99.99
478	1B	-16.025	-0.055	-145.527	-1.525	0.088	1.893	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
478	1C	9.999	0.050	126.776	1.438	0.053	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.11	99.99
478	1D	-16.025	0.050	-145.527	1.438	0.088	1.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
478	1I	12.300	-0.058	107.022	-1.232	0.069	1.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.14	0.01
478	1J	-18.327	-0.058	-125.773	-1.232	0.103	1.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
478	1K	12.300	0.052	107.022	1.146	0.068	0.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.14	0.00
478	1L	-18.327	0.052	-125.773	1.146	0.103	0.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
478	1Q	3.661	-0.031	57.050	-0.695	0.019	1.179	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
478	1R	-9.687	-0.031	-75.801	-0.695	0.053	1.179	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
478	1S	3.661	0.026	57.050	0.609	0.019	0.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
478	1T	-9.687	0.026	-75.801	0.609	0.054	0.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
478	2	-6.206	-0.014	12.715	0.227	0.663	0.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
478	7	-5.531	-0.010	2.152	0.112	0.388	0.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
478	8	-5.529	-0.010	2.514	0.113	0.384	0.303	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--	passox=		--	; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=	0.07 cmq/mq	passoy=8153 cm			
479	1A	11.747	-0.157	32.066	-0.859	1.126	14.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.07
479	1B	-17.162	-0.157	-42.432	-0.859	0.964	14.295	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.06
479	1C	11.747	0.137	32.066	0.642	1.125	3.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
479	1D	-17.162	0.137	-42.432	0.642	0.966	3.583	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
479	1I	14.135	-0.217	30.419	-0.730	1.556	12.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.06
479	1J	-19.550	-0.217	-40.785	-0.730	1.394	12.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
479	1K	14.135	0.196	30.419	0.513	1.554	1.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
479	1L	-19.550	0.196	-40.785	0.513	1.395	1.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
479	1Q	9.133	-0.133	16.634	-0.853	0.682	18.284	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
479	1R	-14.548	-0.133	-27.000	-0.853	0.521	18.284	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
479	1S	9.133	0.112	16.634	0.636	0.681	7.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
479	1T	-14.548	0.112	-27.000	0.636	0.522	7.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
479	2	-5.822	-0.068	-3.599	-0.036	3.067	8.261	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
479	7	-5.392	-0.048	-5.455	-0.097	1.782	8.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
479	8	-5.114	-0.046	-5.095	-0.082	1.782	8.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
480	1A	9.499	-0.035	69.585	-0.744	0.070	2.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
480	1B	-11.042	-0.035	-83.304	-0.744	0.083	2.563	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.01
480	1C	9.499	0.044	69.585	0.846	0.070	0.727	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
480	1D	-11.042	0.044	-83.304	0.846	0.082	0.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
480	1I	13.110	-0.050	57.597	-0.528	0.096	1.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
480	1J	-14.653	-0.050	-71.316	-0.528	0.108	1.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
480	1K	13.110	0.058	57.597	0.629	0.096	0.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
480	1L	-14.653	0.058	-71.316	0.629	0.108	0.060	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
480	1Q	5.118	-0.026	31.932	-0.366	0.033	0.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
480	1R	-6.662	-0.026	-45.651	-0.366	0.046	0.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
480	1S	5.118	0.035	31.932	0.467	0.033	1.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
480	1T	-6.662	0.035	-45.651	0.467	0.046	1.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
480	2	-2.374	-0.005	5.495	0.236	1.107	1.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
480	7	-1.863	0.003	-2.961	0.176	0.659	1.250	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
480	8	-1.883	0.003	-2.601	0.171	0.655	1.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
481	1A	8.968	-0.046	129.077	-1.558	0.068	1.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
481	1B	-14.987	-0.046	-147.842	-1.558	0.095	1.920	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
481	1C	8.968	0.037	129.077	1.471	0.067	1.064	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
481	1D	-14.987	0.037	-147.842	1.471	0.095	1.064	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
481	1I	12.471	-0.047	100.795	-1.121	0.113	1.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.01
481	1J	-18.490	-0.047	-119.559	-1.121	0.140	1.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
481	1K	12.471	0.038	100.795	1.034	0.113	0.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.00
481	1L	-18.490	0.038	-119.559	1.034	0.140	0.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
481	1Q	3.464	-0.028	56.140	-0.677	0.035	1.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
481	1R	-9.483	-0.028	-74.904	-0.677	0.062	1.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
481	1S	3.464	0.018	56.140	0.590	0.035	0.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
481	1T	-9.483	0.018	-74.904	0.590	0.062	0.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
481	2	-5.920	-0.018	13.835	0.244	0.269	0.128	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
481	7	-5.357	-0.014	2.822	0.122	0.153	0.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
481	8	-5.355	-0.014	3.184	0.123	0.152	0.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--	passox=		--	; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=	0.07 cmq/mq	passoy=8038 cm			
482	1A	10.550	-0.143	30.522	-0.858	0.919	14.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.07
482	1B	-15.965	-0.143	-40.892	-0.858	0.828	14.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.06
482	1C	10.550	0.123	30.522	0.641	0.920	3.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.02
482	1D	-15.965	0.123	-40.892	0.641	0.827	3.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.02
482	1I	13.860	-0.216	28.226	-0.674	1.503	11.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
482	1J	-19.275	-0.216	-38.597	-0.674	1.412	11.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
482	1K	13.860	0.196	28.226	0.457	1.504	1.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
482	1L	-19.275	0.196	-38.597	0.457	1.411	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
482	1Q	8.793	-0.128	15.770	-0.841	0.594	18.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
482	1R	-14.208	-0.128	-26.141	-0.841	0.504	18.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
482	1S	8.793	0.108	15.770	0.624	0.596	7.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
482	1T	-14.208	0.108	-26.141	0.624	0.503	7.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
482	2	-5.457	-0.076	-2.716	-0.026	2.262	8.388	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
482	7	-5.174	-0.052	-4.929	-0.091	1.323	8.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
482	8	-4.896	-0.051	-4.569	-0.076	1.322	8.179	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
483	1A	8.172	-0.030	68.261	-0.750	0.051	2.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
483	1B	-9.712	-0.030	-81.981	-0.750	0.065	2.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
483	1C	8.172	0.039	68.261	0.852	0.051	0.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
483	1D	-9.712	0.039	-81.981	0.852	0.065	0.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
483	1I	13.119	-0.048	51.812	-0.452	0.088	1.672	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
483	1J	-14.659	-0.048	-65.532	-0.452	0.102	1.673	2						

484	1D	-13.527	0.031	-146.791	1.486	0.100	1.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
484	1I	12.374	-0.048	89.071	-0.971	0.144	1.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.15	0.01
484	1J	-18.391	-0.048	-107.831	-0.971	0.174	1.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
484	1K	12.374	0.039	89.071	0.884	0.145	0.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.15	0.00
484	1L	-18.391	0.039	-107.831	0.884	0.174	0.639	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
484	1Q	3.104	-0.026	53.191	-0.646	0.042	1.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
484	1R	-9.120	-0.026	-71.951	-0.646	0.072	1.133	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
484	1S	3.104	0.017	53.191	0.559	0.043	0.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
484	1T	-9.120	0.017	-71.951	0.559	0.072	0.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
484	2	-5.560	-0.018	14.764	0.260	0.232	0.112	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
484	7	-5.143	-0.014	3.381	0.132	0.130	0.289	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
484	8	-5.140	-0.013	3.743	0.133	0.130	0.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8134 cm

485	1A	9.151	-0.127	28.375	-0.845	0.735	14.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.07
485	1B	-14.569	-0.127	-38.757	-0.845	0.659	14.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
485	1C	9.151	0.108	28.375	0.628	0.733	3.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
485	1D	-14.569	0.108	-38.757	0.628	0.660	3.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
485	1I	13.332	-0.214	25.508	-0.611	1.465	11.384	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
485	1J	-18.749	-0.214	-35.890	-0.611	1.389	11.383	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
485	1K	13.332	0.194	25.508	0.394	1.463	0.662	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
485	1L	-18.749	0.194	-35.890	0.394	1.390	0.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
485	1Q	8.346	-0.123	14.648	-0.824	0.539	18.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
485	1R	-13.763	-0.123	-25.030	-0.824	0.463	18.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.08
485	1S	8.346	0.103	14.648	0.607	0.537	7.305	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
485	1T	-13.763	0.103	-25.030	0.607	0.464	7.306	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
485	2	-5.073	-0.081	-1.953	-0.017	1.360	8.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
485	7	-4.944	-0.055	-4.473	-0.085	0.788	8.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
485	8	-4.666	-0.053	-4.114	-0.070	0.788	8.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

486	1A	6.732	-0.025	65.603	-0.744	0.039	2.614	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
486	1B	-8.274	-0.025	-79.332	-0.744	0.053	2.614	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
486	1C	6.732	0.034	65.603	0.845	0.039	0.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
486	1D	-8.274	0.034	-79.332	0.845	0.053	0.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
486	1I	12.965	-0.047	44.930	-0.371	0.085	1.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
486	1J	-14.507	-0.047	-58.659	-0.371	0.099	1.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
486	1K	12.965	0.056	44.930	0.472	0.085	0.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
486	1L	-14.507	0.056	-58.659	0.472	0.099	0.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
486	1Q	4.446	-0.023	28.086	-0.329	0.024	0.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
486	1R	-5.988	-0.023	-41.815	-0.329	0.038	0.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
486	1S	4.446	0.032	28.086	0.431	0.024	1.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
486	1T	-5.988	0.032	-41.815	0.431	0.038	1.176	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
486	2	-1.640	-0.009	5.860	0.252	0.506	0.968	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
486	7	-1.423	-0.002	-1.575	0.186	0.298	1.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
486	8	-1.443	-0.003	-1.215	0.181	0.297	1.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

487	1A	5.993	-0.037	124.515	-1.564	0.069	1.871	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
487	1B	-12.012	-0.037	-143.277	-1.564	0.097	1.871	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
487	1C	5.993	0.029	124.515	1.476	0.069	1.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
487	1D	-12.012	0.029	-143.277	1.476	0.097	1.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
487	1I	12.119	-0.052	75.694	-0.802	0.166	1.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
487	1J	-18.139	-0.052	-94.456	-0.802	0.194	1.347	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
487	1K	12.119	0.043	75.694	0.715	0.166	0.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.15	0.00
487	1L	-18.139	0.043	-94.456	0.715	0.194	0.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
487	1Q	2.696	-0.027	49.294	-0.605	0.048	1.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
487	1R	-8.715	-0.027	-68.056	-0.605	0.076	1.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
487	1S	2.696	0.018	49.294	0.518	0.048	0.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
487	1T	-8.715	0.018	-68.056	0.518	0.076	0.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
487	2	-5.191	-0.018	15.225	0.270	0.152	0.101	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
487	7	-4.921	-0.013	3.655	0.138	0.082	0.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
487	8	-4.918	-0.013	4.016	0.139	0.082	0.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8248 cm

488	1A	7.591	-0.111	25.752	-0.821	0.542	13.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.07
488	1B	-13.009	-0.111	-36.132	-0.821	0.476	13.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.06
488	1C	7.591	0.092	25.752	0.604	0.540	3.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.02
488	1D	-13.009	0.092	-36.132	0.604	0.477	3.268	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
488	1I	12.580	-0.209	22.365	-0.543	1.418	10.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
488	1J	-17.998	-0.209	-32.744	-0.543	1.352	10.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.05
488	1K	12.580	0.190	22.365	0.326	1.417	0.081	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
488	1L	-17.998	0.190	-32.744	0.326	1.353	0.081	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
488	1Q	7.811	-0.118	13.316	-0.802	0.478	17.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
488	1R	-13.228	-0.118	-23.696	-0.802	0.412	17.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.08
488	1S	7.811	0.098	13.316	0.586	0.477	7.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
488	1T	-13.228	0.098	-23.696	0.586	0.413	7.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
488	2	-4.679	-0.081	-1.293	-0.009	0.415	8.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
488	7	-4.707	-0.055	-4.076	-0.081	0.226	8.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
488	8	-4.429	-0.053	-3.717	-0.066	0.228	8.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

489	1A	5.136	-0.021	61.779	-0.723	0.028	2.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
489	1B	-6.679	-0.021	-75.509	-0.723	0.040	2.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
489	1C	5.136	0.030	61.779	0.825	0.028	0.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
489	1D	-6.679	0.030	-75.509	0.825	0.040	0.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
489	1I	12.538	-0.046	37.277	-0.282	0.082	1.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
489	1J	-14.080	-0.046	-51.007	-0.282	0.095	1.201	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
489	1K	12.538	0.055	37.277	0.383	0.083	0.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
489	1L	-14.080	0.055	-51.007	0.383	0.095	0.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
489	1Q	3.978	-0.022	25.436	-0.304	0.022	0.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00

489	1R	-5.521	-0.022	-39.166	-0.304	0.034	0.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
489	1S	3.978	0.031	25.436	0.406	0.022	1.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
489	1T	-5.521	0.031	-39.166	0.406	0.034	1.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
489	2	-1.257	-0.009	5.623	0.254	0.164	0.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
489	7	-1.193	-0.002	-1.104	0.187	0.093	1.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
489	8	-1.213	-0.003	-0.744	0.182	0.093	1.125	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

490	1A	4.280	-0.034	119.299	-1.526	0.062	1.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
490	1B	-10.300	-0.034	-138.060	-1.526	0.081	1.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
490	1C	4.280	0.025	119.299	1.439	0.061	0.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
490	1D	-10.300	0.025	-138.060	1.439	0.081	0.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
490	1I	11.565	-0.052	61.094	-0.621	0.175	1.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
490	1J	-17.585	-0.052	-79.856	-0.621	0.195	1.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
490	1K	11.565	0.043	61.094	0.534	0.175	0.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
490	1L	-17.585	0.043	-79.856	0.534	0.195	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
490	1Q	2.172	-0.026	44.721	-0.554	0.051	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
490	1R	-8.192	-0.026	-63.483	-0.554	0.070	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
490	1S	2.172	0.017	44.721	0.467	0.051	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
490	1T	-8.192	0.017	-63.483	0.467	0.070	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
490	2	-4.808	-0.017	15.195	0.274	0.044	0.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
490	7	-4.692	-0.012	3.637	0.141	0.020	0.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
490	8	-4.690	-0.012	3.998	0.141	0.020	0.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8462 cm

491	1A	7.594	-0.111	25.754	-0.821	0.484	13.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.07
491	1B	-13.009	-0.111	-36.132	-0.821	0.530	13.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.06
491	1C	7.594	0.092	25.754	0.604	0.482	3.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.02
491	1D	-13.009	0.092	-36.132	0.604	0.531	3.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
491	1I	12.579	-0.209	22.360	-0.542	1.361	10.798	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
491	1J	-17.994	-0.209	-32.737	-0.542	1.407	10.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.05
491	1K	12.579	0.190	22.360	0.326	1.360	0.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
491	1L	-17.994	0.190	-32.737	0.326	1.409	0.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
491	1Q	7.812	-0.118	13.316	-0.802	0.419	17.856	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
491	1R	-13.227	-0.118	-23.693	-0.802	0.465	17.856	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.08
491	1S	7.812	0.098	13.316	0.585	0.418	7.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
491	1T	-13.227	0.098	-23.693	0.585	0.466	7.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
491	2	-4.681	-0.081	-1.295	-0.009	0.429	8.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
491	7	-4.709	-0.055	-4.079	-0.081	0.241	8.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
491	8	-4.431	-0.053	-3.720	-0.066	0.241	8.254	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

492	1A	5.134	-0.021	61.782	-0.723	0.032	2.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
492	1B	-6.676	-0.021	-75.512	-0.723	0.036	2.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
492	1C	5.134	0.030	61.782	0.825	0.032	0.762	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
492	1D	-6.676	0.030	-75.512	0.825	0.036	0.762	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
492	1I	12.532	-0.046	37.285	-0.282	0.087	1.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
492	1J	-14.073	-0.046	-51.014	-0.282	0.091	1.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
492	1K	12.532	0.055	37.285	0.383	0.087	0.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
492	1L	-14.073	0.055	-51.014	0.383	0.090	0.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
492	1Q	3.976	-0.022	25.439	-0.304	0.026	0.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
492	1R	-5.518	-0.022	-39.168	-0.304	0.030	0.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
492	1S	3.976	0.031	25.439	0.405	0.026	1.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
492	1T	-5.518	0.031	-39.168	0.405	0.030	1.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
492	2	-1.258	-0.009	5.624	0.254	0.178	0.958	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
492	7	-1.195	-0.002	-1.107	0.187	0.109	1.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
492	8	-1.215	-0.003	-0.747	0.182	0.108	1.125	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

493	1A	4.275	-0.034	119.278	-1.526	0.069	1.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
493	1B	-10.294	-0.034	-138.038	-1.526	0.074	1.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
493	1C	4.275	0.025	119.278	1.439	0.069	0.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
493	1D	-10.294	0.025	-138.038	1.439	0.074	0.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
493	1I	11.558	-0.052	61.031	-0.621	0.183	1.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
493	1J	-17.577	-0.052	-79.792	-0.621	0.187	1.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
493	1K	11.558	0.043	61.031	0.534	0.182	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
493	1L	-17.577	0.043	-79.792	0.534	0.188	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
493	1Q	2.169	-0.025	44.702	-0.554	0.058	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
493	1R	-8.188	-0.025	-63.462	-0.554	0.063	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
493	1S	2.169	0.017	44.702	0.467	0.058	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
493	1T	-8.188	0.017	-63.462	0.467	0.063	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
493	2	-4.805	-0.017	15.188	0.274	0.071	0.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
493	7	-4.689	-0.012	3.633	0.141	0.045	0.278	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
493	8	-4.688	-0.012	3.994	0.142	0.045	0.273	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8464 cm

494	1A	9.145	-0.127	28.383	-0.845	0.664	14.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.07
494	1B	-14.562	-0.127	-38.766	-0.845	0.726	14.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
494	1C	9.145	0.108	28.383	0.628	0.664	3.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
494	1D	-14.562	0.108	-38.766	0.628	0.726	3.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
494	1I	13.314	-0.214	25.524	-0.611	1.395	11.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
494	1J	-18.732	-0.214	-35.907	-0.611	1.457	11.374	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
494	1K	13.314	0.194	25.524	0.394	1.395	0.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
494	1L	-18.732	0.194	-35.907	0.394	1.457	0.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
494	1Q	8.341	-0.123	14.654	-0.824	0.467	18.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
494	1R	-13.758	-0.123	-25.037	-0.824	0.529	18.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.08
494	1S	8.341	0.103	14.654	0.607	0.467	7.302	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
494	1T	-13.758	0.103	-25.037	0.607	0.529	7.302	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
494	2	-5.075	-0.081	-1.956	-0.017	1.369	8.473	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
494	7	-4.946	-0.055	-4.477	-0.085	0.800	8.813	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
494	8	-4.668	-0.053	-4.117	-0.070	0.799	8.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
495	1A	6.724	-0.025	65.607	-0.743	0.044	2.614	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
495	1B	-8.265	-0.025	-79.337	-0.743	0.047	2.614	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
495	1C	6.724	0.034	65.607	0.845	0.044	0.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
495	1D	-8.265	0.034	-79.337	0.845	0.047	0.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
495	1I	12.950	-0.047	44.943	-0.371	0.091	1.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
495	1J	-14.491	-0.047	-58.673	-0.371	0.093	1.443	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
495	1K	12.950	0.056	44.943	0.472	0.091	0.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
495	1L	-14.491	0.056	-58.673	0.472	0.093	0.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
495	1Q	4.440	-0.023	28.089	-0.329	0.030	0.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
495	1R	-5.981	-0.023	-41.819	-0.329	0.032	0.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
495	1S	4.440	0.032	28.089	0.431	0.030	1.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
495	1T	-5.981	0.032	-41.819	0.431	0.032	1.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
495	2	-1.643	-0.009	5.860	0.252	0.520	0.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
495	7	-1.426	-0.002	-1.581	0.186	0.313	1.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
495	8	-1.446	-0.002	-1.221	0.181	0.311	1.130	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
496	1A	5.975	-0.037	124.508	-1.563	0.085	1.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
496	1B	-11.996	-0.037	-143.270	-1.563	0.080	1.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
496	1C	5.975	0.029	124.508	1.476	0.085	1.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
496	1D	-11.996	0.029	-143.270	1.476	0.080	1.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
496	1I	12.099	-0.051	75.704	-0.802	0.183	1.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
496	1J	-18.120	-0.051	-94.466	-0.802	0.177	1.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
496	1K	12.099	0.043	75.704	0.715	0.183	0.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.15	0.00
496	1L	-18.120	0.043	-94.466	0.715	0.177	0.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
496	1Q	2.685	-0.026	49.294	-0.605	0.064	1.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
496	1R	-8.706	-0.026	-68.056	-0.605	0.059	1.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
496	1S	2.685	0.018	49.294	0.518	0.064	0.238	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
496	1T	-8.706	0.018	-68.056	0.518	0.059	0.238	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
496	2	-5.192	-0.018	15.223	0.270	0.177	0.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
496	7	-4.922	-0.013	3.651	0.138	0.106	0.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
496	8	-4.920	-0.013	4.013	0.139	0.105	0.275	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8254 cm								
497	1A	10.553	-0.143	30.514	-0.858	0.832	14.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.07
497	1B	-15.969	-0.143	-40.889	-0.858	0.918	14.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.06
497	1C	10.553	0.123	30.514	0.641	0.832	3.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.02
497	1D	-15.969	0.123	-40.889	0.641	0.918	3.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.02
497	1I	13.871	-0.216	28.211	-0.674	1.415	11.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
497	1J	-19.288	-0.216	-38.586	-0.674	1.501	11.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
497	1K	13.871	0.197	28.211	0.457	1.415	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
497	1L	-19.288	0.197	-38.586	0.457	1.501	1.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
497	1Q	8.795	-0.128	15.770	-0.841	0.508	18.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
497	1R	-14.212	-0.128	-26.145	-0.841	0.594	18.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
497	1S	8.795	0.108	15.770	0.624	0.508	7.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
497	1T	-14.212	0.108	-26.145	0.624	0.594	7.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
497	2	-5.458	-0.076	-2.724	-0.026	2.268	8.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
497	7	-5.176	-0.052	-4.935	-0.091	1.329	8.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
497	8	-4.898	-0.050	-4.575	-0.076	1.327	8.180	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
498	1A	8.185	-0.030	68.235	-0.750	0.058	2.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
498	1B	-9.725	-0.030	-81.961	-0.750	0.058	2.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
498	1C	8.185	0.039	68.235	0.852	0.058	0.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
498	1D	-9.725	0.039	-81.961	0.852	0.058	0.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
498	1I	13.135	-0.048	51.727	-0.452	0.095	1.672	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
498	1J	-14.676	-0.048	-65.453	-0.452	0.096	1.672	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
498	1K	13.135	0.057	51.727	0.554	0.095	0.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
498	1L	-14.676	0.057	-65.453	0.554	0.096	0.162	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
498	1Q	4.820	-0.025	30.263	-0.350	0.034	0.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
498	1R	-6.361	-0.025	-43.989	-0.350	0.034	0.709	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
498	1S	4.820	0.034	30.263	0.451	0.034	1.125	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
498	1T	-6.361	0.034	-43.989	0.451	0.034	1.125	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
498	2	-2.017	-0.007	5.817	0.246	0.837	0.987	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
498	7	-1.651	-0.001	-2.204	0.182	0.502	1.231	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
498	8	-1.671	-0.002	-1.844	0.177	0.499	1.142	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8145 cm								
500	1A	11.727	-0.157	32.084	-0.859	0.966	14.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.07
500	1B	-17.139	-0.157	-42.449	-0.859	1.120	14.286	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.06
500	1C	11.727	0.137	32.084	0.642	0.967	3.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02

500	1D	-17.139	0.137	-42.449	0.642	1.119	3.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
500	1I	14.105	-0.217	30.448	-0.730	1.396	12.362	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.06
500	1J	-19.518	-0.217	-40.813	-0.730	1.550	12.362	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
500	1K	14.105	0.196	30.448	0.513	1.397	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
500	1L	-19.518	0.196	-40.813	0.513	1.549	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
500	1Q	9.122	-0.132	16.646	-0.853	0.519	18.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
500	1R	-14.535	-0.132	-27.011	-0.853	0.674	18.282	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
500	1S	9.122	0.112	16.646	0.636	0.521	7.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
500	1T	-14.535	0.112	-27.011	0.636	0.673	7.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
500	2	-5.824	-0.068	-3.605	-0.036	3.071	8.261	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
500	7	-5.394	-0.047	-5.461	-0.097	1.789	8.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
500	8	-5.116	-0.046	-5.101	-0.082	1.788	8.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

501	1A	9.464	-0.035	69.592	-0.744	0.076	2.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
501	1B	-11.005	-0.035	-83.316	-0.744	0.074	2.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.01
501	1C	9.464	0.044	69.592	0.846	0.075	0.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
501	1D	-11.005	0.044	-83.316	0.846	0.074	0.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
501	1I	13.069	-0.049	57.622	-0.528	0.103	1.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
501	1J	-14.611	-0.049	-71.347	-0.528	0.101	1.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
501	1K	13.069	0.058	57.622	0.629	0.102	0.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
501	1L	-14.611	0.058	-71.347	0.629	0.101	0.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
501	1Q	5.100	-0.026	31.937	-0.366	0.040	0.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
501	1R	-6.641	-0.026	-45.661	-0.366	0.038	0.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
501	1S	5.100	0.035	31.937	0.467	0.040	1.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
501	1T	-6.641	0.035	-45.661	0.467	0.039	1.083	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
501	2	-2.376	-0.005	5.490	0.236	1.116	1.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
501	7	-1.865	0.004	-2.971	0.176	0.669	1.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
501	8	-1.885	0.003	-2.611	0.171	0.664	1.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

502	1A	8.915	-0.045	129.071	-1.558	0.086	1.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
502	1B	-14.940	-0.045	-147.836	-1.558	0.075	1.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
502	1C	8.915	0.037	129.071	1.471	0.087	1.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
502	1D	-14.940	0.037	-147.836	1.471	0.075	1.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
502	1I	12.419	-0.046	100.812	-1.120	0.132	1.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.01
502	1J	-18.444	-0.046	-119.577	-1.120	0.120	1.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
502	1K	12.419	0.038	100.812	1.034	0.132	0.780	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.00
502	1L	-18.444	0.038	-119.577	1.034	0.120	0.779	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
502	1Q	3.437	-0.026	56.140	-0.677	0.054	1.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
502	1R	-9.461	-0.026	-74.905	-0.677	0.042	1.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
502	1S	3.437	0.019	56.140	0.590	0.054	0.317	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
502	1T	-9.461	0.019	-74.905	0.590	0.042	0.317	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
502	2	-5.926	-0.017	13.829	0.244	0.286	0.123	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
502	7	-5.362	-0.012	2.817	0.123	0.169	0.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
502	8	-5.360	-0.012	3.179	0.123	0.168	0.289	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8050 cm

503	1A	12.606	-0.161	32.431	-0.833	0.598	13.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.07
503	1B	-18.026	-0.161	-42.801	-0.833	0.856	13.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.06
503	1C	12.606	0.144	32.431	0.617	0.598	3.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.02
503	1D	-18.026	0.144	-42.801	0.617	0.856	3.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
503	1I	14.190	-0.203	31.206	-0.740	0.779	12.422	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.06
503	1J	-19.610	-0.203	-41.576	-0.740	1.037	12.421	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.05
503	1K	14.190	0.186	31.206	0.524	0.779	1.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
503	1L	-19.610	0.186	-41.576	0.524	1.037	1.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
503	1Q	9.343	-0.127	16.894	-0.849	0.264	18.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
503	1R	-14.763	-0.127	-27.263	-0.849	0.522	18.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
503	1S	9.343	0.110	16.894	0.633	0.264	7.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
503	1T	-14.763	0.110	-27.263	0.633	0.522	7.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
503	2	-6.123	-0.053	-4.402	-0.045	4.676	8.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
503	7	-5.576	-0.038	-5.940	-0.102	2.717	8.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
503	8	-5.297	-0.036	-5.578	-0.086	2.718	8.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

504	1A	10.453	-0.045	68.767	-0.727	0.099	2.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
504	1B	-11.997	-0.045	-82.490	-0.727	0.070	2.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
504	1C	10.453	0.055	68.767	0.829	0.099	0.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
504	1D	-11.997	0.055	-82.490	0.829	0.070	0.690	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
504	1I	12.900	-0.058	60.391	-0.579	0.118	2.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
504	1J	-14.444	-0.058	-74.113	-0.579	0.088	2.078	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
504	1K	12.900	0.068	60.391	0.681	0.117	0.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
504	1L	-14.444	0.068	-74.113	0.681	0.088	0.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
504	1Q	5.289	-0.030	32.387	-0.374	0.056	0.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
504	1R	-6.833	-0.030	-46.110	-0.374	0.027	0.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
504	1S	5.289	0.040	32.387	0.476	0.056	1.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
504	1T	-6.833	0.040	-46.110	0.476	0.027	1.051	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
504	2	-2.663	0.005	5.034	0.225	2.657	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
504	7	-2.039	0.007	-3.698	0.170	1.583	1.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
504	8	-2.059	0.006	-3.337	0.165	1.573	1.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

505	1A	9.965	-0.054	126.748	-1.524	0.083	1.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.11	99.99
505	1B	-15.996	-0.054	-145.511	-1.524	0.058	1.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
505	1C	9.965	0.050	126.748	1.437	0.083	1.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.11	99.99
505	1D	-15.996	0.050	-145.511	1.437	0.058	1.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
505	1I	12.265	-0.056	106.955	-1.230	0.098	1.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.14	0.01
505	1J	-18.296	-0.056	-125.718	-1.230	0.074	1.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
505	1K	12.265	0.053	106.955	1.144	0.098	0.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.14	0.00
505	1L	-18.296	0.053	-125.718	1.144	0.073	0.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
505	1Q	3.643	-0.030	57.023	-0.694	0.048	1.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
505	1R	-9.674	-0.030	-75.786	-0.694	0.024	1.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00

505	1S	3.643	0.026	57.023	0.608	0.048	0.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
505	1T	-9.674	0.026	-75.786	0.608	0.024	0.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
505	2	-6.212	-0.013	12.710	0.227	0.677	0.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
505	7	-5.536	-0.008	2.147	0.112	0.399	0.302	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
505	8	-5.534	-0.008	2.508	0.113	0.396	0.298	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8168 cm														
506	1A	13.066	-0.198	32.324	-0.815	0.248	13.559	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.07
506	1B	-18.487	-0.198	-42.692	-0.815	0.455	13.559	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.06
506	1C	13.066	0.184	32.324	0.600	0.248	2.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
506	1D	-18.487	0.184	-42.692	0.600	0.455	2.806	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
506	1I	14.227	-0.221	31.270	-0.739	0.297	12.934	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.06
506	1J	-19.649	-0.221	-41.638	-0.739	0.504	12.934	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
506	1K	14.227	0.207	31.270	0.524	0.297	2.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
506	1L	-19.649	0.207	-41.638	0.524	0.504	2.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
506	1Q	9.457	-0.136	16.884	-0.845	0.079	18.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
506	1R	-14.879	-0.136	-27.252	-0.845	0.286	18.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
506	1S	9.457	0.122	16.884	0.629	0.079	7.590	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
506	1T	-14.879	0.122	-27.252	0.629	0.286	7.590	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
506	2	-6.298	-0.042	-4.888	-0.051	8.434	8.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
506	7	-5.681	-0.030	-6.230	-0.105	5.002	8.674	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
506	8	-5.403	-0.029	-5.869	-0.090	4.993	8.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
507	1A	11.030	-0.070	67.514	-0.714	0.162	2.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
507	1B	-12.574	-0.070	-81.233	-0.714	0.000	2.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
507	1C	11.030	0.081	67.514	0.816	0.162	0.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
507	1D	-12.574	0.081	-81.233	0.816	0.000	0.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
507	1I	12.735	-0.081	61.413	-0.611	0.179	2.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
507	1J	-14.280	-0.081	-75.132	-0.611	0.016	2.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
507	1K	12.735	0.092	61.413	0.713	0.179	0.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
507	1L	-14.280	0.092	-75.132	0.713	0.016	0.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
507	1Q	5.385	-0.041	32.335	-0.378	0.120	0.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
507	1R	-6.929	-0.041	-46.054	-0.378	0.042	0.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
507	1S	5.385	0.052	32.335	0.480	0.120	1.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
507	1T	-6.929	0.052	-46.054	0.480	0.042	1.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
507	2	-2.835	0.008	4.690	0.217	10.322	1.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.06
507	7	-2.143	0.008	-4.177	0.165	6.136	1.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
507	8	-2.163	0.008	-3.815	0.160	6.095	1.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
508	1A	10.411	-0.078	122.951	-1.497	0.109	1.930	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
508	1B	-16.446	-0.078	-141.714	-1.497	0.023	1.930	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
508	1C	10.411	0.077	122.951	1.411	0.109	1.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
508	1D	-16.446	0.077	-141.714	1.411	0.023	1.082	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
508	1I	12.076	-0.096	108.521	-1.290	0.105	1.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.14	0.01
508	1J	-18.111	-0.096	-127.283	-1.290	0.019	1.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
508	1K	12.076	0.095	108.521	1.204	0.105	0.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.14	0.00
508	1L	-18.111	0.095	-127.283	1.204	0.019	0.953	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
508	1Q	3.702	-0.044	56.509	-0.702	0.073	1.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
508	1R	-9.737	-0.044	-75.271	-0.702	0.014	1.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
508	1S	3.702	0.043	56.509	0.616	0.073	0.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
508	1T	-9.737	0.043	-75.271	0.616	0.014	0.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
508	2	-6.360	-0.008	11.897	0.215	2.621	0.144	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
508	7	-5.627	-0.005	1.660	0.105	1.543	0.305	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
508	8	-5.625	-0.005	2.021	0.106	1.531	0.300	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=7995 cm														
509	1A	13.441	-0.192	33.296	-0.839	1.254	13.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.07
509	1B	-18.852	-0.192	-43.652	-0.839	1.333	13.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.06
509	1C	13.441	0.171	33.296	0.623	1.252	3.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.02
509	1D	-18.852	0.171	-43.652	0.623	1.335	3.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
509	1I	13.941	-0.197	32.830	-0.801	1.323	13.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.07
509	1J	-19.352	-0.197	-43.185	-0.801	1.403	13.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
509	1K	13.941	0.176	32.830	0.585	1.322	3.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.02
509	1L	-19.352	0.176	-43.185	0.585	1.404	3.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
509	1Q	9.481	-0.136	17.466	-0.865	0.591	18.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
509	1R	-14.892	-0.136	-27.822	-0.865	0.671	18.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
509	1S	9.481	0.115	17.466	0.649	0.590	7.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
509	1T	-14.892	0.115	-27.822	0.649	0.672	7.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
509	2	-6.480	-0.039	-5.555	-0.063	4.398	8.124	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
509	7	-5.787	-0.031	-6.628	-0.112	2.611	8.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
509	8	-5.508	-0.029	-6.265	-0.097	2.603	8.021	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
510	1A	11.579	-0.045	68.455	-0.694	0.105								

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
511	1A	11.104	-0.046	124.728	-1.450	0.102	1.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.12	99.99
511	1B	-17.130	-0.046	-143.477	-1.450	0.078	1.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
511	1C	11.104	0.038	124.728	1.363	0.102	1.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
511	1D	-17.130	0.038	-143.477	1.363	0.078	1.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
511	1I	11.817	-0.059	118.994	-1.360	0.082	1.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	99.99
511	1J	-17.843	-0.059	-137.743	-1.360	0.058	1.812	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
511	1K	11.817	0.051	118.994	1.274	0.082	0.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	99.99
511	1L	-17.843	0.051	-137.743	1.274	0.058	0.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
511	1Q	3.805	-0.029	59.340	-0.707	0.049	1.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
511	1R	-9.831	-0.029	-78.089	-0.707	0.024	1.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
511	1S	3.805	0.022	59.340	0.620	0.049	0.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
511	1T	-9.831	0.022	-78.089	0.620	0.025	0.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
511	2	-6.563	-0.011	10.611	0.196	0.261	0.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
511	7	-5.746	-0.009	-2.265	0.094	0.150	0.316	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
511	8	-5.744	-0.009	-1.904	0.095	0.149	0.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8255 cm									
512	1A	13.987	-0.200	32.860	-0.809	1.309	13.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.07
512	1B	-19.394	-0.200	-43.206	-0.809	1.458	13.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
512	1C	13.987	0.180	32.860	0.593	1.308	2.837	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
512	1D	-19.394	0.180	-43.206	0.593	1.459	2.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
512	1I	13.461	-0.184	33.180	-0.832	1.197	13.934	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.07
512	1J	-18.867	-0.184	-43.526	-0.832	1.346	13.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.06
512	1K	13.461	0.163	33.180	0.615	1.196	3.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.02
512	1L	-18.867	0.163	-43.526	0.615	1.347	3.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
512	1Q	9.497	-0.134	17.442	-0.865	0.557	18.475	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
512	1R	-14.903	-0.134	-27.788	-0.865	0.706	18.474	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
512	1S	9.497	0.113	17.442	0.649	0.556	7.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
512	1T	-14.903	0.113	-27.788	0.649	0.707	7.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
512	2	-6.758	-0.023	-6.623	-0.075	4.705	7.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
512	7	-5.952	-0.021	-7.265	-0.120	2.773	8.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
512	8	-5.674	-0.019	-6.902	-0.105	2.768	7.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
513	1A	12.342	-0.046	66.075	-0.649	0.104	2.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
513	1B	-13.885	-0.046	-79.783	-0.649	0.079	2.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
513	1C	12.342	0.055	66.075	0.751	0.104	0.402	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
513	1D	-13.885	0.055	-79.783	0.751	0.079	0.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
513	1I	11.606	-0.042	68.355	-0.692	0.100	2.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
513	1J	-13.149	-0.042	-82.063	-0.692	0.076	2.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
513	1K	11.606	0.051	68.355	0.794	0.100	0.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
513	1L	-13.149	0.051	-82.063	0.794	0.076	0.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
513	1Q	5.427	-0.027	33.549	-0.382	0.051	0.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
513	1R	-6.970	-0.027	-47.257	-0.382	0.027	0.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
513	1S	5.427	0.036	33.549	0.484	0.051	1.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
513	1T	-6.970	0.036	-47.257	0.484	0.026	1.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
513	2	-3.317	0.013	2.996	0.186	1.532	1.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
513	7	-2.431	0.011	-5.949	0.146	0.910	1.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
513	8	-2.451	0.010	-5.587	0.141	0.905	1.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
514	1A	11.850	-0.046	119.007	-1.357	0.125	1.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	99.99
514	1B	-17.873	-0.046	-137.755	-1.357	0.091	1.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
514	1C	11.850	0.039	119.007	1.271	0.125	0.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	99.99
514	1D	-17.873	0.039	-137.755	1.271	0.091	0.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
514	1I	11.056	-0.052	124.669	-1.446	0.094	1.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.12	99.99
514	1J	-17.079	-0.052	-143.417	-1.446	0.059	1.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
514	1K	11.056	0.044	124.669	1.359	0.093	1.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
514	1L	-17.079	0.044	-143.417	1.359	0.059	1.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
514	1Q	3.803	-0.028	59.331	-0.705	0.060	1.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
514	1R	-9.826	-0.028	-78.079	-0.705	0.025	1.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
514	1S	3.803	0.020	59.331	0.619	0.060	0.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
514	1T	-9.826	0.020	-78.079	0.619	0.025	0.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
514	2	-6.831	-0.010	8.356	0.164	0.218	0.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
514	7	-5.907	-0.008	-4.051	0.075	0.121	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
514	8	-5.905	-0.008	-3.691	0.076	0.120	0.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --	passox= --	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8268 cm									
515	1A	14.211	-0.207	31.955	-0.770	1.356	13.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.07
515	1B	-19.617	-0.207	-42.292	-0.770	1.549	13.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
515	1C	14.211	0.186	31.955	0.554	1.356	2.590	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
515	1D	-19.617	0.186	-42.292	0.554	1.549	2.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.1	

516	1I	10.619	-0.039	69.495	-0.723	0.087	2.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
516	1J	-12.164	-0.039	-83.198	-0.723	0.065	2.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
516	1K	10.619	0.048	69.495	0.825	0.086	0.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
516	1L	-12.164	0.048	-83.198	0.825	0.065	0.635	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
516	1Q	5.311	-0.026	32.968	-0.377	0.048	0.762	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
516	1R	-6.856	-0.026	-46.671	-0.377	0.026	0.762	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
516	1S	5.311	0.036	32.968	0.478	0.048	1.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
516	1T	-6.856	0.036	-46.671	0.478	0.027	1.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
516	2	-3.561	0.016	-4.903	0.165	1.540	1.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
516	7	-2.578	0.013	-7.104	0.134	0.916	1.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
516	8	-2.597	0.012	-6.741	0.129	0.912	1.271	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
517	1A	12.242	-0.049	110.693	-1.242	0.129	1.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.14	99.99
517	1B	-18.267	-0.049	-129.429	-1.242	0.094	1.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
517	1C	12.242	0.041	110.693	1.155	0.129	0.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.14	99.99
517	1D	-18.267	0.041	-129.429	1.155	0.094	0.845	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
517	1I	10.070	-0.047	127.497	-1.510	0.093	1.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.11	99.99
517	1J	-16.095	-0.047	-146.233	-1.510	0.058	1.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
517	1K	10.070	0.039	127.497	1.423	0.093	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.11	99.99
517	1L	-16.095	0.039	-146.233	1.423	0.058	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
517	1Q	3.665	-0.027	58.067	-0.694	0.061	1.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
517	1R	-9.690	-0.027	-76.803	-0.694	0.026	1.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
517	1S	3.665	0.019	58.067	0.607	0.061	0.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
517	1T	-9.690	0.019	-76.803	0.607	0.026	0.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
517	2	-7.058	-0.008	5.776	0.129	0.106	0.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
517	7	-6.042	-0.007	-5.983	0.054	0.053	0.362	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
517	8	-6.040	-0.007	-5.621	0.054	0.052	0.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8159 cm														
518	1A	14.185	-0.217	30.468	-0.720	1.388	13.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.06
518	1B	-19.593	-0.217	-40.796	-0.720	1.650	13.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
518	1C	14.185	0.196	30.468	0.504	1.389	2.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
518	1D	-19.593	0.196	-40.796	0.504	1.648	2.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
518	1I	11.719	-0.160	32.030	-0.859	0.913	14.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.07
518	1J	-17.127	-0.160	-42.358	-0.859	1.175	14.174	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.06
518	1K	11.719	0.139	32.030	0.643	0.914	3.465	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
518	1L	-17.127	0.139	-42.358	0.643	1.174	3.465	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
518	1Q	9.140	-0.134	16.611	-0.850	0.479	18.411	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
518	1R	-14.548	-0.134	-26.940	-0.850	0.741	18.411	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
518	1S	9.140	0.113	16.611	0.635	0.481	7.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
518	1T	-14.548	0.113	-26.940	0.635	0.740	7.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
518	2	-7.150	0.044	-8.734	-0.100	5.060	7.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
518	7	-6.187	0.019	-8.524	-0.135	2.948	8.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
518	8	-5.907	0.020	-8.160	-0.120	2.952	7.685	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
519	1A	13.091	-0.049	57.651	-0.529	0.115	1.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
519	1B	-14.639	-0.049	-71.349	-0.529	0.097	1.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
519	1C	13.091	0.058	57.651	0.630	0.115	0.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
519	1D	-14.639	0.058	-71.349	0.630	0.097	0.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
519	1I	9.478	-0.036	69.404	-0.743	0.078	2.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
519	1J	-11.025	-0.036	-83.102	-0.743	0.060	2.544	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.01
519	1K	9.478	0.045	69.404	0.845	0.078	0.711	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
519	1L	-11.025	0.045	-83.102	0.845	0.060	0.711	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
519	1Q	5.105	-0.026	31.848	-0.366	0.048	0.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
519	1R	-6.653	-0.026	-45.546	-0.366	0.030	0.736	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
519	1S	5.105	0.036	31.848	0.468	0.048	1.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
519	1T	-6.653	0.036	-45.546	0.468	0.030	1.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
519	2	-3.766	0.019	-6.905	0.142	1.493	1.259	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
519	7	-2.699	0.014	-8.301	0.120	0.889	1.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
519	8	-2.719	0.014	-7.938	0.115	0.885	1.304	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
520	1A	12.530	-0.053	101.103	-1.111	0.117	1.614	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.01
520	1B	-18.555	-0.053	-119.840	-1.111	0.087	1.614	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
520	1C	12.530	0.045	101.103	1.024	0.118	0.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.00
520	1D	-18.555	0.045	-119.840	1.024	0.087	0.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
520	1I	8.922	-0.043	129.171	-1.551	0.078	1.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
520	1J	-14.947	-0.043	-147.908	-1.551	0.048	1.922	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
520	1K	8.922	0.035	129.171	1.465	0.079	1.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
520	1L	-14.947	0.035	-147.908	1.465	0.048	1.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
520	1Q	3.466	-0.027	56.239	-0.673	0.054	1.165	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
520	1R	-9.492	-0.027	-74.977	-0.673	0.024	1.165	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
520	1S	3.466	0.019	56.239	0.586	0.054	0.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
520	1T	-9.492	0.019	-74.977	0.586	0.024								

521	1S	8.919	0.105	15.673	0.610	0.053	7.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
521	1T	-14.338	0.105	-26.004	0.610	0.595	7.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
521	2	-7.267	0.056	-9.516	-0.107	7.990	7.510	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
521	7	-6.260	0.028	-8.992	-0.138	4.578	8.243	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
521	8	-5.979	0.029	-8.628	-0.123	4.601	7.664	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
522	1A	13.201	-0.066	51.423	-0.470	0.142	1.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
522	1B	-14.751	-0.066	-65.118	-0.470	0.060	1.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
522	1C	13.201	0.077	51.423	0.572	0.142	0.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
522	1D	-14.751	0.077	-65.118	0.572	0.060	0.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
522	1I	8.539	-0.042	67.377	-0.745	0.100	2.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
522	1J	-10.089	-0.042	-81.072	-0.745	0.018	2.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
522	1K	8.539	0.053	67.377	0.847	0.101	0.780	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
522	1L	-10.089	0.053	-81.072	0.847	0.018	0.780	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
522	1Q	4.914	-0.031	29.944	-0.353	0.077	0.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
522	1R	-6.464	-0.031	-43.639	-0.353	0.005	0.724	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
522	1S	4.914	0.042	29.944	0.455	0.077	1.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
522	1T	-6.464	0.042	-43.639	0.455	0.006	1.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
522	2	-3.906	0.021	-8.430	0.123	4.628	1.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
522	7	-2.785	0.016	-9.216	0.109	2.746	1.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
522	8	-2.805	0.016	-8.852	0.104	2.735	1.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
523	1A	12.524	-0.067	88.462	-0.999	0.122	1.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.15	0.01
523	1B	-18.558	-0.067	-107.182	-0.999	0.066	1.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
523	1C	12.524	0.064	88.462	0.913	0.121	0.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.15	0.00
523	1D	-18.558	0.064	-107.182	0.913	0.066	0.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
523	1I	7.897	-0.049	126.443	-1.564	0.075	1.908	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.09	99.99
523	1J	-13.930	-0.049	-145.163	-1.564	0.020	1.908	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
523	1K	7.897	0.046	126.443	1.479	0.075	1.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.09	99.99
523	1L	-13.930	0.046	-145.163	1.479	0.020	1.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
523	1Q	3.228	-0.031	52.699	-0.650	0.061	1.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
523	1R	-9.261	-0.031	-71.419	-0.650	0.006	1.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
523	1S	3.228	0.028	52.699	0.564	0.061	0.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
523	1T	-9.261	0.028	-71.419	0.564	0.006	0.285	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
523	2	-7.366	0.013	-6.953	0.060	0.578	0.317	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
523	7	-6.232	0.007	-9.639	0.013	0.363	0.410	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
523	8	-6.229	0.007	-9.275	0.014	0.369	0.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8088 cm														
524	1A	13.787	-0.208	26.946	-0.622	0.560	11.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
524	1B	-19.204	-0.208	-37.271	-0.622	0.802	11.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
524	1C	13.787	0.192	26.946	0.408	0.560	0.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
524	1D	-19.204	0.192	-37.271	0.408	0.802	0.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
524	1I	10.240	-0.134	29.568	-0.832	0.256	13.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.07
524	1J	-15.658	-0.134	-39.892	-0.832	0.498	13.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.06
524	1K	10.240	0.119	29.568	0.617	0.256	3.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.02
524	1L	-15.658	0.119	-39.892	0.617	0.498	3.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.01
524	1Q	8.704	-0.119	15.226	-0.819	0.132	17.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
524	1R	-14.122	-0.119	-25.550	-0.819	0.375	17.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
524	1S	8.704	0.104	15.226	0.605	0.132	7.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
524	1T	-14.122	0.104	-25.550	0.605	0.375	7.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
524	2	-7.307	0.061	-9.963	-0.115	8.295	7.557	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.05
524	7	-6.284	0.031	-9.259	-0.143	4.907	8.272	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
524	8	-6.003	0.032	-8.894	-0.128	4.908	7.693	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
525	1A	13.184	-0.068	48.313	-0.430	0.135	1.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
525	1B	-14.734	-0.068	-62.003	-0.430	0.059	1.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
525	1C	13.184	0.079	48.313	0.532	0.135	0.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
525	1D	-14.734	0.079	-62.003	0.532	0.059	0.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
525	1I	7.851	-0.039	66.541	-0.744	0.093	2.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
525	1J	-9.401	-0.039	-80.231	-0.744	0.017	2.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
525	1K	7.851	0.050	66.541	0.847	0.093	0.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
525	1L	-9.401	0.050	-80.231	0.847	0.017	0.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
525	1Q	4.752	-0.031	29.035	-0.343	0.072	0.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
525	1R	-6.301	-0.031	-42.725	-0.343	0.004	0.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
525	1S	4.752	0.042	29.035	0.446	0.072	1.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
525	1T	-6.301	0.042	-42.725	0.446	0.004	1.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
525	2	-3.975	0.022	-9.445	0.112	4.308	1.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
525	7	-2.827	0.017	-9.826	0.102	2.556	1.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
525	8	-2.846	0.016	-9.462	0.097	2.547	1.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
526	1A	12.327	-0.062	82.179	-0.921	0.104	1.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
526	1B	-18.361	-0.062	-100.901	-0.921	0.093</								

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8135 cm

527	1A	13.305	-0.227	25.739	-0.618	1.484	11.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
527	1B	-18.715	-0.227	-36.053	-0.618	1.573	11.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
527	1C	13.305	0.206	25.739	0.403	1.484	0.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
527	1D	-18.715	0.206	-36.053	0.403	1.573	0.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
527	1I	9.136	-0.133	28.383	-0.842	0.682	14.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.07
527	1J	-14.546	-0.133	-38.697	-0.842	0.771	14.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
527	1K	9.136	0.112	28.383	0.627	0.682	3.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
527	1L	-14.546	0.112	-38.697	0.627	0.771	3.477	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
527	1Q	8.341	-0.129	14.671	-0.821	0.490	17.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
527	1R	-13.750	-0.129	-24.984	-0.821	0.579	17.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.08
527	1S	8.341	0.108	14.671	0.606	0.490	7.276	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
527	1T	-13.750	0.108	-24.984	0.606	0.579	7.277	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
527	2	-7.314	0.064	-10.634	-0.129	4.936	7.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
527	7	-6.285	0.031	-9.661	-0.152	2.935	8.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
527	8	-6.005	0.032	-9.294	-0.137	2.934	7.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

528	1A	12.964	-0.050	44.990	-0.371	0.115	1.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
528	1B	-14.512	-0.050	-58.675	-0.371	0.087	1.441	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
528	1C	12.964	0.060	44.990	0.473	0.114	0.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
528	1D	-14.512	0.060	-58.675	0.473	0.087	0.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
528	1I	6.712	-0.026	65.416	-0.741	0.065	2.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
528	1J	-8.260	-0.026	-79.102	-0.741	0.037	2.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
528	1K	6.712	0.035	65.416	0.844	0.065	0.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
528	1L	-8.260	0.035	-79.102	0.844	0.037	0.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
528	1Q	4.437	-0.025	28.009	-0.329	0.048	0.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
528	1R	-5.985	-0.025	-41.694	-0.329	0.020	0.650	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
528	1S	4.437	0.034	28.009	0.431	0.048	1.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
528	1T	-5.985	0.034	-41.694	0.431	0.020	1.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
528	2	-4.047	0.023	-10.957	0.095	1.165	1.364	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
528	7	-2.869	0.017	-10.728	0.092	0.689	1.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
528	8	-2.889	0.016	-10.364	0.087	0.688	1.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

529	1A	12.127	-0.044	76.017	-0.795	0.125	1.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.01
529	1B	-18.151	-0.044	-94.726	-0.795	0.110	1.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
529	1C	12.127	0.035	76.017	0.709	0.126	0.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.15	0.00
529	1D	-18.151	0.035	-94.726	0.709	0.110	0.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
529	1I	5.972	-0.036	124.617	-1.557	0.054	1.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
529	1J	-11.996	-0.036	-143.325	-1.557	0.039	1.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
529	1K	5.972	0.027	124.617	1.470	0.054	1.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
529	1L	-11.996	0.027	-143.325	1.470	0.039	1.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
529	1Q	2.693	-0.024	49.408	-0.601	0.047	1.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
529	1R	-8.717	-0.024	-68.116	-0.601	0.031	1.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
529	1S	2.693	0.015	49.408	0.515	0.047	0.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
529	1T	-8.717	0.015	-68.116	0.515	0.031	0.241	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
529	2	-7.483	0.011	-11.513	-0.008	0.436	0.387	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
529	7	-6.297	0.004	-12.369	-0.028	0.267	0.454	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
529	8	-6.295	0.005	-12.005	-0.027	0.267	0.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8203 cm

530	1A	12.566	-0.219	22.350	-0.548	1.440	10.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
530	1B	-17.977	-0.219	-32.660	-0.548	1.517	10.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.05
530	1C	12.566	0.199	22.350	0.332	1.438	0.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
530	1D	-17.977	0.199	-32.660	0.332	1.519	0.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
530	1I	7.576	-0.116	25.693	-0.820	0.504	14.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.07
530	1J	-12.987	-0.116	-36.003	-0.820	0.582	14.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.06
530	1K	7.576	0.096	25.693	0.605	0.503	3.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.02
530	1L	-12.987	0.096	-36.003	0.605	0.583	3.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
530	1Q	7.810	-0.122	13.257	-0.801	0.443	17.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
530	1R	-13.220	-0.122	-23.567	-0.801	0.521	17.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.08
530	1S	7.810	0.102	13.257	0.586	0.442	7.146	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
530	1T	-13.220	0.102	-23.567	0.586	0.522	7.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
530	2	-7.313	0.065	-11.515	-0.141	4.544	7.367	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
530	7	-6.282	0.032	-10.180	-0.159	2.703	8.149	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
530	8	-6.001	0.033	-9.816	-0.144	2.705	7.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

531	1A	12.575	-0.048	37.297	-0.281	0.103	1.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
531	1B	-14.122	-0.048	-50.976	-0.281	0.086	1.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
531	1C	12.575	0.057	37.297	0.383	0.103	0.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
531	1D	-14.122	0.057	-50.976	0.383	0.085	0.638	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
531	1I	5.150	-0.022	61.599	-0.721	0.046	2.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
531	1J	-6.697	-0.022	-75.277	-0.721	0.028	2.583	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
531	1K	5.150	0.031	61.599	0.823	0.046	0.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
531	1L	-6.697	0.031	-75.277	0.823	0.028	0.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
531	1Q	3.987	-0.023	25.355	-0.304	0.039	0.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
531	1R	-5.534	-0.023	-39.034	-0.304	0.021	0.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
531	1S	3.987	0.032	25.355	0.406	0.039	1.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
531	1T	-5.534	0.032	-39.034	0.406	0.021	1.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
531	2	-4.127	0.026	-12.947	0.075	0.931	1.415	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
531	7	-2.917	0.018	-11.925	0.080	0.552	1.487	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
531	8	-2.937	0.018	-11.560	0.075	0.552	1.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

532	1A	11.595	-0.039	60.883	-0.614	0.133	1.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
532	1B	-17.617	-0.039	-79.590	-0.614	0.120	1.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
532	1C	11.595	0.030	60.883	0.528	0.132	0.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
532	1D	-17.617	0.030	-79.590	0.528	0.121	0.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
532	1I	4.260	-0.030	118.613	-1.519	0.051	1.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99

532	1J	-10.282	-0.030	-137.319	-1.519	0.038	1.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
532	1K	4.260	0.021	118.613	1.433	0.051	0.977	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
532	1L	-10.282	0.021	-137.319	1.433	0.038	0.977	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
532	1Q	2.177	-0.022	44.532	-0.551	0.047	1.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
532	1R	-8.199	-0.022	-63.238	-0.551	0.035	1.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
532	1S	2.177	0.013	44.532	0.465	0.047	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
532	1T	-8.199	0.013	-63.238	0.465	0.035	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
532	2	-7.528	0.010	-15.173	-0.049	0.590	0.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
532	7	-6.324	0.004	-14.562	-0.053	0.359	0.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
532	8	-6.321	0.004	-14.204	-0.052	0.359	0.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8420 cm

533	1A	12.565	-0.197	22.355	-0.332	1.458	0.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
533	1B	-17.977	-0.197	-32.665	-0.332	1.500	0.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
533	1C	12.565	0.218	22.355	0.547	1.457	10.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
533	1D	-17.977	0.218	-32.665	0.547	1.502	10.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.05
533	1I	7.571	-0.096	25.689	-0.604	0.525	3.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.02
533	1J	-12.982	-0.096	-35.998	-0.604	0.567	3.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
533	1K	7.571	0.116	25.689	0.819	0.524	14.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.07
533	1L	-12.982	0.116	-35.998	0.819	0.569	14.057	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.06
533	1Q	7.808	-0.102	13.257	-0.584	0.460	7.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
533	1R	-13.220	-0.102	-23.566	-0.584	0.502	7.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
533	1S	7.808	0.122	13.257	0.799	0.459	17.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
533	1T	-13.220	0.122	-23.566	0.799	0.503	17.871	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.08
533	2	-7.228	-0.061	-12.268	0.153	4.151	7.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
533	7	-6.230	-0.029	-10.634	0.167	2.479	8.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
533	8	-5.950	-0.030	-10.263	0.152	2.482	7.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

534	1A	12.572	-0.057	37.298	-0.383	0.096	0.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
534	1B	-14.121	-0.057	-50.972	-0.383	0.092	0.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
534	1C	12.572	0.048	37.298	0.281	0.096	1.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
534	1D	-14.121	0.048	-50.972	0.281	0.092	1.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
534	1I	5.146	-0.031	61.597	-0.823	0.039	0.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
534	1J	-6.695	-0.031	-75.272	-0.823	0.034	0.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
534	1K	5.146	0.022	61.597	0.721	0.039	2.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
534	1L	-6.695	0.022	-75.272	0.721	0.034	2.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
534	1Q	3.985	-0.032	25.356	-0.406	0.031	1.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
534	1R	-5.534	-0.032	-39.030	-0.406	0.027	1.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
534	1S	3.985	0.023	25.356	0.304	0.032	0.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
534	1T	-5.534	0.023	-39.030	0.304	0.027	0.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
534	2	-4.142	-0.027	-14.857	-0.055	0.697	1.461	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
534	7	-2.924	-0.019	-13.061	-0.068	0.416	1.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
534	8	-2.944	-0.019	-12.704	-0.063	0.418	1.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

535	1A	11.603	-0.033	60.886	-0.528	0.133	0.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
535	1B	-17.626	-0.033	-79.582	-0.528	0.119	0.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
535	1C	11.603	0.042	60.886	0.614	0.133	1.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
535	1D	-17.626	0.042	-79.582	0.614	0.119	1.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
535	1I	4.262	-0.021	118.611	-1.433	0.052	0.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
535	1J	-10.285	-0.021	-137.306	-1.433	0.038	0.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
535	1K	4.262	0.030	118.611	1.519	0.052	1.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
535	1L	-10.285	0.030	-137.306	1.519	0.038	1.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
535	1Q	2.179	-0.013	44.535	-0.465	0.048	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
535	1R	-8.202	-0.013	-63.231	-0.465	0.034	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
535	1S	2.179	0.022	44.535	0.551	0.048	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
535	1T	-8.202	0.022	-63.231	0.551	0.034	1.047	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
535	2	-7.507	-0.008	-18.759	0.091	0.778	0.522	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
535	7	-6.311	0.003	-16.716	0.078	0.472	0.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
535	8	-6.309	0.003	-16.352	0.077	0.472	0.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8418 cm

536	1A	13.313	-0.204	25.725	-0.403	1.524	0.550	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
536	1B	-18.727	-0.204	-36.039	-0.403	1.533	0.548	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
536	1C	13.313	0.225	25.725	0.618	1.523	11.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
536	1D	-18.727	0.225	-36.039	0.618	1.535	11.252	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
536	1I	9.131	-0.112	28.369	-0.627	0.727	3.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
536	1J	-14.545	-0.112	-38.682	-0.627	0.736	3.497	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
536	1K	9.131	0.133	28.369	0.842	0.726	14.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.07
536	1L	-14.545	0.133	-38.682	0.842	0.737	14.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
536	1Q	8.340	-0.108	14.652	-0.606	0.529	7.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
536	1R	-13.754	-0.108	-24.966	-0.606	0.538	7.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
536	1S	8.340	0.129	14.652	0.821	0.528	17.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
536	1T	-13.754	0.129	-24.966	0.821	0.539	18.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.08
536	2	-7.081	-0.051	-12.922	0.164	3.753	7.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
536	7	-6.141	-0.024	-11.023	0.173	2.250	8.034	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
536	8	-5.861	-0.025	-10.659	0.158	2.255	7.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

537	1A	12.975	-0.060	44.983	-0.473	0.096	0.393	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
537	1B	-14.525	-0.060	-58.653	-0.473	0.106	0.393	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
537	1C	12.975	0.051	44.983	0.371	0.096	1.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
537	1D	-14.525	0.051	-58.653	0.371	0.106	1.438	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
537	1I	6.714	-0.035	65.419	-0.844	0.046	0.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
537	1J	-8.264	-0.035	-79.090	-0.844	0.056	0.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
537	1K	6.714	0.026	65.419	0.742	0.046	2.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
537	1L	-8.264	0.026	-79.090	0.742	0.056	2.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
537	1Q	4.439	-0.034	28.012	-0.432	0.028	1.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
537	1R	-5.989	-0.034	-41.682	-0.432	0.038	1.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
537	1S	4.439	0.025	28.012	0.329	0.028	0.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00

537	1T	-5.989	0.025	-41.682	0.329	0.038	0.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
537	2	-4.110	-0.027	-16.647	-0.036	0.478	1.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
537	7	-2.905	-0.019	-14.135	-0.057	0.290	1.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
537	8	-2.925	-0.019	-13.771	-0.052	0.292	1.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
538	1A	12.154	-0.037	76.013	-0.710	0.123	0.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
538	1B	-18.175	-0.037	-94.707	-0.710	0.116	0.494	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
538	1C	12.154	0.047	76.013	0.796	0.123	1.351	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.15	0.01
538	1D	-18.175	0.047	-94.707	0.796	0.116	1.351	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
538	1I	5.990	-0.027	124.627	-1.471	0.052	1.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
538	1J	-12.011	-0.027	-143.321	-1.471	0.045	1.025	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
538	1K	5.990	0.036	124.627	1.557	0.052	1.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
538	1L	-12.011	0.036	-143.321	1.557	0.045	1.883	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
538	1Q	2.705	-0.016	49.414	-0.515	0.043	0.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
538	1R	-8.726	-0.016	-68.108	-0.515	0.036	0.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
538	1S	2.705	0.025	49.414	0.601	0.043	1.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
538	1T	-8.726	0.025	-68.108	0.601	0.036	1.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
538	2	-7.456	-0.005	-22.272	0.131	0.979	0.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
538	7	-6.280	0.003	-18.824	0.102	0.590	0.579	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
538	8	-6.278	0.003	-18.460	0.101	0.590	0.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --		Armatura a taglio	//x Vz(Myy):	Aswy=	0.07 cmq/mq	passoy=8198 cm				
539	1A	13.815	-0.191	26.912	-0.407	0.687	0.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
539	1B	-19.236	-0.191	-37.231	-0.407	0.672	0.569	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
539	1C	13.815	0.207	26.912	0.622	0.685	11.303	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
539	1D	-19.236	0.207	-37.231	0.622	0.673	11.303	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
539	1I	10.252	-0.119	29.550	-0.617	0.388	3.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.02
539	1J	-15.672	-0.119	-39.869	-0.617	0.372	3.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.01
539	1K	10.252	0.135	29.550	0.832	0.385	13.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.07
539	1L	-15.672	0.135	-39.869	0.832	0.374	13.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.06
539	1Q	8.712	-0.104	15.196	-0.605	0.263	7.227	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
539	1R	-14.133	-0.104	-25.515	-0.605	0.247	7.226	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
539	1S	8.712	0.120	15.196	0.819	0.261	17.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
539	1T	-14.133	0.120	-25.515	0.819	0.249	17.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
539	2	-6.951	-0.045	-13.356	0.170	6.265	7.209	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
539	7	-6.066	-0.022	-11.290	0.177	3.763	8.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
539	8	-5.787	-0.022	-10.926	0.162	3.771	7.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
540	1A	13.214	-0.079	48.296	-0.533	0.072	0.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
540	1B	-14.767	-0.079	-61.968	-0.533	0.124	0.175	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
540	1C	13.214	0.069	48.296	0.430	0.073	1.656	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
540	1D	-14.767	0.069	-61.968	0.430	0.123	1.656	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
540	1I	7.875	-0.050	66.546	-0.847	0.029	0.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
540	1J	-9.428	-0.050	-80.217	-0.847	0.081	0.788	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
540	1K	7.875	0.039	66.546	0.744	0.030	2.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
540	1L	-9.428	0.039	-80.217	0.744	0.080	2.618	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
540	1Q	4.763	-0.042	29.037	-0.446	0.007	1.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
540	1R	-6.316	-0.042	-42.708	-0.446	0.059	1.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
540	1S	4.763	0.031	29.037	0.344	0.008	0.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
540	1T	-6.316	0.031	-42.708	0.344	0.059	0.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
540	2	-4.059	-0.028	-17.932	-0.023	0.488	1.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
540	7	-2.874	-0.020	-14.909	-0.049	0.310	1.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
540	8	-2.894	-0.020	-14.545	-0.044	0.320	1.464	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
541	1A	12.375	-0.062	82.173	-0.836	0.104	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
541	1B	-18.407	-0.062	-100.869	-0.836	0.099	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
541	1C	12.375	0.066	82.173	0.921	0.102	1.440	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.15	0.01
541	1D	-18.407	0.066	-100.869	0.921	0.101	1.440	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
541	1I	7.183	-0.044	125.468	-1.480	0.048	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.08	99.99
541	1J	-13.215	-0.044	-144.165	-1.480	0.044	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
541	1K	7.183	0.048	125.468	1.565	0.047	1.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.08	99.99
541	1L	-13.215	0.048	-144.165	1.565	0.045	1.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
541	1Q	3.029	-0.027	51.030	-0.547	0.037	0.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
541	1R	-9.061	-0.027	-69.727	-0.547	0.033	0.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
541	1S	3.029	0.031	51.030	0.632	0.036	1.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
541	1T	-9.061	0.031	-69.727	0.632	0.034	1.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
541	2	-7.372	-0.008	-24.798	0.160	3.872	0.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
541	7	-6.231	-0.004	-20.338	0.119	2.322	0.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
541	8	-6.229	-0.004	-19.974	0.118	2.320	0.606	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --		Armatura a taglio	//x Vz(Myy):	Aswy=	0.07 cmq/mq	passoy=8125 cm				
542	1A	14.080	-0.187	27.993	-0.428	0.917	1.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
542	1B	-19.496	-0.187	-38.297	-0.428	0.436	1.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
542	1C	14.080	0.204	27.993	0.642	0.917	12.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
542	1D	-19.496	0.204	-38.297	0.642	0.436	12.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
542	1I	10.883	-0.127	30.394	-0.620	0.662	3.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.02
542	1J	-16.299	-0.127	-40.698	-0.620	0.181	3.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
542	1K	10.883	0.143	30.394	0.835	0.662	13.928	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.07
542	1L	-16.299	0.143	-40.698	0.835	0.181	13.928	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.06
542	1Q	8.920	-0.106	15.644	-0.610	0.506	7.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
542	1R	-14.336	-0.106	-25.948	-0.610	0.026	7.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
542	1S	8.920	0.122	15.644	0.825	0.506	18.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
542	1T	-14.336	0.122	-25.948	0.825	0.026	18.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
542	2	-6.836	-0.044	-13.528	0.181	6.245	7.289	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
542	7	-5.997	-0.021	-11.386	0.183	3.916	8.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
542	8	-5.717	-0.021	-11.029	0.168	3.899	7.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

543	1A	13.168	-0.077	51.411	-0.573	0.067	0.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
543	1B	-14.716	-0.077	-65.071	-0.573	0.131	0.073	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
543	1C	13.168	0.066	51.411	0.470	0.067	1.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
543	1D	-14.716	0.066	-65.071	0.470	0.131	1.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
543	1I	8.525	-0.053	67.385	-0.847	0.026	0.781	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
543	1J	-10.073	-0.053	-81.045	-0.847	0.090	0.781	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
543	1K	8.525	0.043	67.385	0.745	0.026	2.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
543	1L	-10.073	0.043	-81.045	0.745	0.090	2.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
543	1Q	4.902	-0.042	29.951	-0.455	0.003	1.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
543	1R	-6.451	-0.042	-43.612	-0.455	0.066	1.107	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
543	1S	4.902	0.032	29.951	0.353	0.003	0.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
543	1T	-6.451	0.032	-43.612	0.353	0.066	0.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
543	2	-4.012	-0.026	-18.701	-0.014	0.074	1.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
543	7	-2.848	-0.019	-15.371	-0.044	0.067	1.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
543	8	-2.867	-0.018	-15.007	-0.039	0.079	1.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

544	1A	12.522	-0.063	88.485	-0.916	0.076	0.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.15	0.00
544	1B	-18.553	-0.063	-107.167	-0.916	0.119	0.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
544	1C	12.522	0.067	88.485	1.001	0.076	1.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.15	0.01
544	1D	-18.553	0.067	-107.167	1.001	0.119	1.509	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
544	1I	7.895	-0.044	126.460	-1.480	0.028	1.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.09	99.99
544	1J	-13.926	-0.044	-145.142	-1.480	0.071	1.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
544	1K	7.895	0.048	126.460	1.564	0.028	1.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.09	99.99
544	1L	-13.926	0.048	-145.142	1.564	0.071	1.911	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
544	1Q	3.225	-0.027	52.718	-0.565	0.013	0.284	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
544	1R	-9.257	-0.027	-71.399	-0.565	0.056	0.284	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
544	1S	3.225	0.031	52.718	0.650	0.013	1.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
544	1T	-9.257	0.031	-71.399	0.650	0.056	1.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
544	2	-7.305	-0.009	-26.376	0.178	4.049	0.681	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
544	7	-6.191	-0.004	-21.280	0.130	2.416	0.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
544	8	-6.189	-0.004	-20.916	0.129	2.414	0.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8077 cm

545	1A	14.196	-0.197	30.386	-0.504	1.638	2.431	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
545	1B	-19.608	-0.197	-40.698	-0.504	1.377	2.431	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
545	1C	14.196	0.219	30.386	0.719	1.638	13.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.06
545	1D	-19.608	0.219	-40.698	0.719	1.377	13.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
545	1I	11.697	-0.138	32.003	-0.645	1.176	3.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
545	1J	-17.109	-0.138	-42.315	-0.645	0.915	3.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
545	1K	11.697	0.160	32.003	0.860	1.176	14.195	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.07
545	1L	-17.109	0.160	-42.315	0.860	0.915	14.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.06
545	1Q	9.093	-0.113	16.575	-0.633	0.739	7.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
545	1R	-14.505	-0.113	-26.887	-0.633	0.479	7.739	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
545	1S	9.093	0.135	16.575	0.849	0.740	18.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
545	1T	-14.505	0.135	-26.887	0.849	0.479	18.425	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
545	2	-6.609	-0.031	-13.776	0.194	2.937	7.307	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
545	7	-5.855	-0.011	-11.534	0.191	1.855	8.102	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
545	8	-5.576	-0.012	-11.170	0.176	1.850	7.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

546	1A	13.113	-0.058	57.675	-0.631	0.100	0.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
546	1B	-14.661	-0.058	-71.333	-0.631	0.114	0.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
546	1C	13.113	0.049	57.675	0.529	0.100	1.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
546	1D	-14.661	0.049	-71.333	0.529	0.113	1.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
546	1I	9.498	-0.045	69.488	-0.845	0.064	0.712	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
546	1J	-11.045	-0.045	-83.145	-0.845	0.077	0.712	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
546	1K	9.498	0.036	69.488	0.743	0.064	2.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
546	1L	-11.045	0.036	-83.145	0.743	0.077	2.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.01
546	1Q	5.114	-0.035	31.884	-0.468	0.032	1.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
546	1R	-6.662	-0.035	-45.541	-0.468	0.045	1.096	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
546	1S	5.114	0.027	31.884	0.366	0.032	0.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
546	1T	-6.662	0.027	-45.541	0.366	0.045	0.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
546	2	-3.898	-0.022	-19.779	0.019	0.026	1.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
546	7	-2.777	-0.016	-16.008	-0.036	0.021	1.573	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
546	8	-2.796	-0.016	-15.651	-0.031	0.025	1.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

547	1A	12.567	-0.043	101.040	-1.025	0.099	0.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.00
547	1B	-18.587	-0.043	-119.721	-1.025	0.118	0.761	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
547	1C	12.567	0.053	101.040	1.111	0.099	1.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.15	0.01
547	1D	-18.587	0.053	-119.721	1.111	0.118	1.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
547	1I	8.932	-0.033	129.146	-1.466	0.059	1.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
547	1J	-14.952	-0.033	-147.827	-1.466	0.078	1.077	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
547	1K	8.932	0.043	129.146	1.551	0.059	1.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
547	1L	-14.952	0.043	-147.827	1.551	0.078	1.935	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
547	1Q	3.479	-0.018	56.235	-0.587	0.032	0.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
547	1R	-9.499	-0.018	-74.916	-0.587	0.051	0.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
547	1S	3.479	0.028	56.235	0.673	0.032	1.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
547	1T	-9.499	0.028	-74.916	0.673	0.051	1.171	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
547	2	-7.178	-0.003	-28.669	0.206	1.180	0.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
547	7	-6.112	0.003	-22.657	0.147	0.703	0.666	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
547	8	-6.110	0.003	-22.293	0.146	0.703	0.661	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=7974 cm

548	1A	14.206	-0.184	32.262	-0.565	1.452	2.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
548	1B	-19.611	-0.184	-42.601	-0.565	1.798	2.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
548	1C	14.206	0.207	32.262	0.781	1.452	13.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.07
548	1D	-19.611	0.207	-42.601	0.781	1.798	13.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
548	1I	12.772	-0.149	33.070	-0.640	1.131	3.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.02

548	1J	-18.178	-0.149	-43.409	-0.640	1.478	3.599	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.02
548	1K	12.772	0.172	33.070	0.856	1.131	14.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.07
548	1L	-18.178	0.172	-43.409	0.856	1.478	14.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.06
548	1Q	9.345	-0.112	17.265	-0.648	0.520	7.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
548	1R	-14.751	-0.112	-27.604	-0.648	0.867	7.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
548	1S	9.345	0.135	17.265	0.864	0.520	18.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
548	1T	-14.751	0.135	-27.604	0.864	0.867	18.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
548	2	-6.276	-0.014	-14.085	0.212	1.630	7.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
548	7	-5.654	0.004	-11.732	0.202	0.860	8.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
548	8	-5.376	0.003	-11.368	0.187	0.887	7.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

549	1A	12.824	-0.053	63.109	-0.700	0.104	0.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
549	1B	-14.372	-0.053	-76.771	-0.700	0.090	0.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
549	1C	12.824	0.045	63.109	0.598	0.104	2.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
549	1D	-14.372	0.045	-76.771	0.598	0.090	2.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
549	1I	10.692	-0.046	69.873	-0.824	0.086	0.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
549	1J	-12.240	-0.046	-83.535	-0.824	0.072	0.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
549	1K	10.692	0.038	69.873	0.722	0.086	2.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
549	1L	-12.240	0.038	-83.535	0.722	0.072	2.458	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
549	1Q	5.324	-0.034	33.225	-0.479	0.045	1.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
549	1R	-6.873	-0.034	-46.887	-0.479	0.031	1.070	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
549	1S	5.324	0.026	33.225	0.377	0.045	0.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
549	1T	-6.873	0.026	-46.887	0.377	0.031	0.758	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
549	2	-3.710	-0.019	-21.145	0.037	0.149	1.587	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
549	7	-2.665	-0.014	-16.832	-0.026	0.094	1.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
549	8	-2.684	-0.013	-16.468	-0.021	0.089	1.500	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

550	1A	12.256	-0.037	112.363	-1.165	0.106	0.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.14	99.99
550	1B	-18.274	-0.037	-131.031	-1.165	0.128	0.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
550	1C	12.256	0.049	112.363	1.250	0.106	1.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.34	0.14	99.99
550	1D	-18.274	0.049	-131.031	1.250	0.128	1.722	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
550	1I	10.154	-0.036	128.120	-1.421	0.068	1.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.11	99.99
550	1J	-16.171	-0.036	-146.787	-1.421	0.090	1.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
550	1K	10.154	0.047	128.120	1.507	0.068	1.901	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.11	99.99
550	1L	-16.171	0.047	-146.787	1.507	0.090	1.901	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
550	1Q	3.689	-0.017	58.615	-0.609	0.035	0.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
550	1R	-9.706	-0.017	-77.282	-0.609	0.056	0.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
550	1S	3.689	0.029	58.615	0.695	0.035	1.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
550	1T	-9.706	0.029	-77.282	0.695	0.056	1.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
550	2	-6.953	0.005	-31.627	0.242	1.002	0.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
550	7	-5.976	0.006	-24.426	0.169	0.596	0.712	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
550	8	-5.974	0.006	-24.062	0.168	0.595	0.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8118 cm

551	1A	13.908	-0.181	32.993	-0.598	0.782	2.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
551	1B	-19.306	-0.181	-43.302	-0.598	1.946	2.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
551	1C	13.908	0.202	32.993	0.814	0.782	13.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.07
551	1D	-19.306	0.202	-43.302	0.814	1.946	13.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
551	1I	13.526	-0.164	33.140	-0.610	0.676	3.293	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.02
551	1J	-18.924	-0.164	-43.449	-0.610	1.840	3.293	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
551	1K	13.526	0.185	33.140	0.825	0.676	13.975	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.07
551	1L	-18.924	0.185	-43.449	0.825	1.840	13.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.06
551	1Q	9.450	-0.114	17.454	-0.649	0.070	7.768	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
551	1R	-14.847	-0.114	-27.763	-0.649	1.234	7.768	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
551	1S	9.450	0.135	17.454	0.864	0.070	18.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
551	1T	-14.847	0.135	-27.763	0.864	1.234	18.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
551	2	-5.919	0.013	-14.216	0.227	0.947	7.321	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
551	7	-5.445	0.015	-11.808	0.211	0.165	8.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
551	8	-5.166	0.014	-11.444	0.196	0.234	7.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

552	1A	12.262	-0.055	66.357	-0.757	0.117	0.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
552	1B	-13.805	-0.055	-80.008	-0.757	0.062	0.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
552	1C	12.262	0.047	66.357	0.655	0.117	2.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
552	1D	-13.805	0.047	-80.008	0.655	0.062	2.247	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
552	1I	11.652	-0.051	68.145	-0.789	0.117	0.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
552	1J	-13.195	-0.051	-81.797	-0.789	0.062	0.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
552	1K	11.652	0.043	68.145	0.687	0.117	2.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
552	1L	-13.195	0.043	-81.797	0.687	0.062	2.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
552	1Q	5.417	-0.036	33.578	-0.484	0.067	1.053	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
552	1R	-6.960	-0.036	-47.230	-0.484	0.012	1.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
552	1S	5.417	0.028	33.578	0.382	0.067	0.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
552	1T	-6.960	0.028	-47.230	0.382	0.012	0.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
552	2	-3.477	-0.016	-22.267	0.052	0.361	1.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
552	7	-2.526	-0.012	-17.508	-0.017	0.235	1.604	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
552	8	-2.545	-0.012	-17.144	-0.012	0.226	1.515	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

553	1A	11.750	-0.037	119.208	-1.282	0.093	0.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	99.99
553	1B	-17.771	-0.037	-137.876	-1.282	0.128	0.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
553	1C	11.750	0.046	119.208	1.367	0.093	1.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	99.99
553	1D	-17.771	0.046	-137.876	1.367	0.128	1.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
553	1I	11.126	-0.043	123.642	-1.352	0.059	1.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.13	99.99
553	1J	-17.146	-0.043	-142.310	-1.352	0.095	1.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
553	1K	11.126	0.053	123.642	1.438	0.059	1.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.13	99.99
553	1L	-17.146	0.053	-142.310	1.438	0.095	1.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
553	1Q	3.795	-0.019	59.160	-0.620	0.026	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
553	1R	-9.816	-0.019	-77.828	-0.620	0.061	0.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
553	1S	3.795	0.029	59.160	0.705	0.026	1.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
553	1T	-9.816	0.029	-77.828	0.705	0.061	1.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00

553	2	-6.691	0.007	-34.193	0.274	1.189	0.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
553	7	-5.819	0.007	-25.966	0.188	0.704	0.754	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
553	8	-5.818	0.007	-25.609	0.187	0.703	0.749	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8299 cm

554	1A	13.400	-0.172	33.174	-0.618	0.828	2.927	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
554	1B	-18.807	-0.172	-43.476	-0.618	1.482	2.927	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
554	1C	13.400	0.191	33.174	0.831	0.828	13.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.07
554	1D	-18.807	0.191	-43.476	0.831	1.482	13.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.06
554	1I	13.925	-0.177	32.684	-0.576	0.892	2.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
554	1J	-19.332	-0.177	-42.986	-0.576	1.547	2.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
554	1K	13.925	0.196	32.684	0.790	0.892	13.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.07
554	1L	-19.332	0.196	-42.986	0.790	1.547	13.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
554	1Q	9.426	-0.115	17.379	-0.642	0.241	7.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
554	1R	-14.832	-0.115	-27.681	-0.642	0.896	7.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
554	1S	9.426	0.134	17.379	0.856	0.241	18.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
554	1T	-14.832	0.134	-27.681	0.856	0.896	18.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
554	2	-5.540	0.030	-14.191	0.237	1.118	7.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
554	7	-5.214	0.025	-11.779	0.216	0.444	8.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
554	8	-4.936	0.023	-11.422	0.201	0.488	7.549	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

555	1A	11.544	-0.056	68.271	-0.797	0.096	0.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
555	1B	-13.089	-0.056	-81.916	-0.797	0.087	0.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
555	1C	11.544	0.047	68.271	0.694	0.097	2.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
555	1D	-13.089	0.047	-81.916	0.694	0.087	2.392	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
555	1I	12.316	-0.056	65.502	-0.746	0.111	0.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
555	1J	-13.861	-0.056	-79.147	-0.746	0.102	0.402	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
555	1K	12.316	0.047	65.502	0.644	0.111	2.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
555	1L	-13.861	0.047	-79.147	0.644	0.102	2.234	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
555	1Q	5.404	-0.038	33.412	-0.483	0.048	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
555	1R	-6.949	-0.038	-47.058	-0.483	0.039	1.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
555	1S	5.404	0.029	33.412	0.381	0.048	0.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
555	1T	-6.949	0.029	-47.058	0.381	0.039	0.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
555	2	-3.215	-0.012	-23.060	0.062	0.457	1.626	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
555	7	-2.367	-0.010	-17.976	-0.010	0.276	1.614	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
555	8	-2.387	-0.010	-17.619	0.007	0.269	1.525	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

556	1A	11.056	-0.039	124.265	-1.368	0.072	1.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
556	1B	-17.079	-0.039	-142.932	-1.368	0.110	1.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
556	1C	11.056	0.048	124.265	1.453	0.072	1.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
556	1D	-17.079	0.048	-142.932	1.453	0.110	1.869	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
556	1I	11.847	-0.051	117.673	-1.270	0.051	0.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.13	99.99
556	1J	-17.869	-0.051	-136.341	-1.270	0.089	0.947	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
556	1K	11.847	0.060	117.673	1.355	0.051	1.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.13	99.99
556	1L	-17.869	0.060	-136.341	1.355	0.089	1.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
556	1Q	3.801	-0.022	58.950	-0.621	0.018	0.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
556	1R	-9.824	-0.022	-77.617	-0.621	0.056	0.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
556	1S	3.801	0.031	58.950	0.706	0.018	1.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
556	1T	-9.824	0.031	-77.617	0.706	0.056	1.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
556	2	-6.422	0.009	-36.198	0.300	1.344	0.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
556	7	-5.659	0.008	-27.172	0.203	0.795	0.790	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
556	8	-5.657	0.008	-26.808	0.202	0.794	0.785	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8256 cm

557	1A	13.077	-0.185	32.353	-0.600	0.490	2.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
557	1B	-18.495	-0.185	-42.693	-0.600	0.207	2.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
557	1C	13.077	0.199	32.353	0.814	0.491	13.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.07
557	1D	-18.495	0.199	-42.693	0.814	0.207	13.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.06
557	1I	14.198	-0.209	31.348	-0.526	0.547	2.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
557	1J	-19.616	-0.209	-41.688	-0.526	0.263	2.154	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
557	1K	14.198	0.223	31.348	0.739	0.547	12.871	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.06
557	1L	-19.616	0.223	-41.688	0.739	0.263	12.871	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
557	1Q	9.414	-0.123	16.899	-0.627	0.324	7.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
557	1R	-14.832	-0.123	-27.239	-0.627	0.040	7.504	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
557	1S	9.414	0.137	16.899	0.840	0.324	18.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
557	1T	-14.832	0.137	-27.239	0.840	0.040	18.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
557	2	-5.291	0.037	-14.162	0.245	4.401	7.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
557	7	-5.065	0.027	-11.775	0.221	2.721	8.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
557	8	-4.787	0.026	-11.412	0.206	2.724	7.617	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

558	1A	11.023	-0.081	67.509	-0.816	0.043	0.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
558	1B	-12.573	-0.081	-81.167	-0.816	0.206	0.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
558	1C	11.023	0.070	67.509	0.714	0.043	2.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
558	1D	-12.573	0.070	-81.167	0.714	0.206	2.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
558	1I	12.718	-0.092	61.383	-0.713	0.028	0.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
558	1J	-14.268	-0.092	-75.040	-0.713	0.221	0.324	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
558	1K	12.718	0.081	61.383	0.610	0.028	2.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
558	1L	-14.268	0.081	-75.040	0.610	0.221	2.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
558	1Q	5.378	-0.052	32.284	-0.480	0.087	1.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
558	1R	-6.928	-0.052	-45.941	-0.480	0.162	1.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
558	1S	5.378	0.042	32.284	0.378	0.087	0.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
558	1T	-6.928	0.042	-45.941	0.378	0.162	0.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
558	2	-3.042	-0.010	-23.507	0.068	4.200	1.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
558	7	-2.264	-0.009	-18.248	-0.006	2.429	1.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
558	8	-2.283	-0.009	-17.891	0.011	2.396	1.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

559	1A	10.425	-0.076	123.009	-1.414	0.008	1.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
559	1B	-16.455	-0.076	-141.676	-1.414	0.129	1.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
559	1C	10.425	0.079	123.009	1.499	0.008	1.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
559	1D	-16.455	0.079	-141.676	1.499	0.129	1.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
559	1I	12.060	-0.093	108.601	-1.205	0.003	0.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.14	0.00
559	1J	-18.091	-0.093	-127.268	-1.205	0.124	0.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
559	1K	12.060	0.096	108.601	1.290	0.002	1.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.14	0.01
559	1L	-18.091	0.096	-127.268	1.290	0.124	1.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
559	1Q	3.702	-0.042	56.567	-0.617	0.030	0.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
559	1R	-9.733	-0.042	-75.234	-0.617	0.091	0.358	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
559	1S	3.702	0.045	56.567	0.702	0.030	1.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
559	1T	-9.733	0.045	-75.234	0.702	0.091	1.213	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
559	2	-6.218	0.005	-37.311	0.314	8.841	0.975	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
559	7	-5.539	0.004	-27.841	0.212	5.268	0.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
559	8	-5.537	0.004	-27.477	0.211	5.253	0.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=7982 cm

560	1A	12.587	-0.146	32.457	-0.622	0.591	3.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.02
560	1B	-17.991	-0.146	-42.802	-0.622	1.055	3.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
560	1C	12.587	0.164	32.457	0.836	0.591	13.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.07
560	1D	-17.991	0.164	-42.802	0.836	1.055	13.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.06
560	1I	14.174	-0.189	31.281	-0.530	0.798	1.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
560	1J	-19.578	-0.189	-41.626	-0.530	1.262	1.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
560	1K	14.174	0.206	31.281	0.744	0.797	12.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.06
560	1L	-19.578	0.206	-41.626	0.744	1.262	12.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.05
560	1Q	9.296	-0.111	16.902	-0.634	0.207	7.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
560	1R	-14.700	-0.111	-27.247	-0.634	0.671	7.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
560	1S	9.296	0.128	16.902	0.848	0.206	18.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
560	1T	-14.700	0.128	-27.247	0.848	0.671	18.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
560	2	-5.054	0.045	-14.070	0.249	1.241	7.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
560	7	-4.923	0.033	-11.727	0.224	0.583	8.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
560	8	-4.646	0.031	-11.363	0.209	0.616	7.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

561	1A	10.405	-0.053	68.987	-0.831	0.089	0.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
561	1B	-11.952	-0.053	-82.642	-0.831	0.082	0.688	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
561	1C	10.405	0.044	68.987	0.728	0.089	2.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
561	1D	-11.952	0.044	-82.642	0.728	0.082	2.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
561	1I	12.886	-0.066	60.461	-0.680	0.107	0.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
561	1J	-14.432	-0.066	-74.116	-0.680	0.100	0.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
561	1K	12.886	0.056	60.461	0.577	0.107	2.065	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
561	1L	-14.432	0.056	-74.116	0.577	0.100	2.065	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
561	1Q	5.274	-0.039	32.411	-0.476	0.045	1.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
561	1R	-6.820	-0.039	-46.066	-0.476	0.038	1.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
561	1S	5.274	0.029	32.411	0.373	0.045	0.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
561	1T	-6.820	0.029	-46.066	0.373	0.038	0.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
561	2	-2.867	0.009	-23.776	0.073	0.754	1.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
561	7	-2.160	-0.006	-18.412	0.009	0.453	1.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
561	8	-2.179	-0.006	-18.048	0.014	0.444	1.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

562	1A	9.928	-0.048	126.764	-1.441	0.056	1.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.11	99.99
562	1B	-15.954	-0.048	-145.418	-1.441	0.093	1.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
562	1C	9.928	0.054	126.764	1.526	0.056	1.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.11	99.99
562	1D	-15.954	0.054	-145.418	1.526	0.093	1.903	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
562	1I	12.287	-0.048	107.091	-1.141	0.071	0.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.14	0.00
562	1J	-18.313	-0.048	-125.744	-1.141	0.108	0.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
562	1K	12.287	0.054	107.091	1.227	0.071	1.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.14	0.01
562	1L	-18.313	0.054	-125.744	1.227	0.108	1.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
562	1Q	3.639	-0.024	57.087	-0.608	0.020	0.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
562	1R	-9.666	-0.024	-75.741	-0.608	0.057	0.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
562	1S	3.639	0.030	57.087	0.693	0.020	1.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
562	1T	-9.666	0.030	-75.741	0.693	0.057	1.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
562	2	-6.045	0.007	-38.109	0.326	1.764	1.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
562	7	-5.433	0.006	-28.313	0.219	1.047	0.821	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
562	8	-5.432	0.006	-27.956	0.218	1.045	0.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

563	1A	11.683	-0.136	31.919	-0.645	0.786	3.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
563	1B	-17.077	-0.136	-42.242	-0.645	1.280	3.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
563	1C	11.683	0.156	31.919	0.859	0.784	14.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.07
563	1D	-17.077	0.156	-42.242	0.859	1.281	14.263	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.06
563	1I	14.126	-0.196	30.223	-0.511	1.208	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
563	1J	-19.521	-0.196	-40.546	-0.511	1.702	1.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
563	1K	14.126	0.216	30.223	0.725	1.206	12.309	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.06
563	1L	-19.521	0.216	-40.546	0.725	1.703	12.310	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
563	1Q	9.077	-0.111	16.537	-0.635	0.349	7.585	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
563	1R	-14.471	-0.111	-26.860	-0.635	0.844	7.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
563	1S	9.077	0.131	16.537	0.849	0.348	18.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
563	1T	-14.471	0.131	-26.860	0.849	0.845	18.251	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
563	2	-4.684	0.058	-13.872	0.255	0.435	7.522	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
563	7	-4.702	0.042	-11.605	0.227	0.092	8.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
563	8	-4.424	0.040	-11.248	0.212	0.124	7.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

564	1A	9.430	-0.044	69.519	-0.847	0.088	0.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
564	1B	-10.973	-0.044	-83.166	-0.847	0.063	0.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
564	1C	9.430	0.035	69.519	0.745	0.088	2.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
564	1D	-10.973	0.035	-83.166	0.745	0.063	2.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.01
564	1I	13.103	-0.059	57.237	-0.626	0.115	0.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
564	1J	-14.647	-0.059	-70.884	-0.626	0.091	0.041	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00

564	1K	13.103	0.050	57.237	0.524	0.115	1.871	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
564	1L	-14.647	0.050	-70.884	0.524	0.090	1.872	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
564	1Q	5.100	-0.035	31.792	-0.467	0.052	1.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
564	1R	-6.643	-0.035	-45.439	-0.467	0.027	1.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
564	1S	5.100	0.026	31.792	0.365	0.052	0.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
564	1T	-6.643	0.026	-45.439	0.365	0.027	0.740	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
564	2	-2.571	0.012	-24.069	0.078	0.377	1.639	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
564	7	-1.981	0.004	-18.585	0.012	0.233	1.621	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
564	8	-2.001	0.004	-18.228	0.017	0.228	1.533	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

565	1A	8.898	-0.037	129.496	-1.473	0.067	1.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
565	1B	-14.919	-0.037	-148.151	-1.473	0.098	1.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
565	1C	8.898	0.046	129.496	1.559	0.067	1.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
565	1D	-14.919	0.046	-148.151	1.559	0.098	1.916	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
565	1I	12.497	-0.037	100.258	-1.025	0.112	0.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.00
565	1J	-18.518	-0.037	-118.912	-1.025	0.143	0.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
565	1K	12.497	0.046	100.258	1.111	0.112	1.622	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.01
565	1L	-18.518	0.046	-118.912	1.111	0.143	1.622	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
565	1Q	3.453	-0.018	56.142	-0.589	0.034	0.311	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
565	1R	-9.474	-0.018	-74.796	-0.589	0.065	0.311	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
565	1S	3.453	0.027	56.142	0.674	0.034	1.166	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
565	1T	-9.474	0.027	-74.796	0.674	0.065	1.166	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
565	2	-5.736	0.012	-39.166	0.343	0.850	1.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
565	7	-5.246	0.010	-28.948	0.229	0.501	0.846	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
565	8	-5.244	0.010	-28.584	0.228	0.500	0.842	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8054 cm

566	1A	10.489	-0.121	30.394	-0.642	0.677	3.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.02
566	1B	-15.882	-0.121	-40.713	-0.642	1.056	3.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.02
566	1C	10.489	0.140	30.394	0.856	0.677	14.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.07
566	1D	-15.882	0.140	-40.713	0.856	1.056	14.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.06
566	1I	13.859	-0.197	28.091	-0.456	1.260	1.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
566	1J	-19.252	-0.197	-38.410	-0.456	1.640	1.192	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
566	1K	13.859	0.215	28.091	0.669	1.260	11.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
566	1L	-19.252	0.215	-38.410	0.669	1.640	11.860	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
566	1Q	8.740	-0.107	15.694	-0.622	0.361	7.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
566	1R	-14.132	-0.107	-26.013	-0.622	0.740	7.471	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
566	1S	8.740	0.125	15.694	0.836	0.361	18.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
566	1T	-14.132	0.125	-26.013	0.836	0.740	18.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
566	2	-4.255	0.069	-13.563	0.259	0.258	7.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
566	7	-4.442	0.048	-11.418	0.230	0.025	8.249	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
566	8	-4.165	0.046	-11.061	0.215	0.049	7.669	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

567	1A	8.130	-0.039	68.143	-0.852	0.066	0.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
567	1B	-9.672	-0.039	-81.789	-0.852	0.053	0.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
567	1C	8.130	0.030	68.143	0.750	0.066	2.603	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
567	1D	-9.672	0.030	-81.789	0.750	0.053	2.603	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
567	1I	13.149	-0.058	51.478	-0.552	0.104	0.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
567	1J	-14.692	-0.058	-65.124	-0.552	0.090	0.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
567	1K	13.149	0.049	51.478	0.450	0.104	1.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
567	1L	-14.692	0.049	-65.124	0.450	0.090	1.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
567	1Q	4.810	-0.034	30.145	-0.451	0.042	1.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
567	1R	-6.352	-0.034	-43.791	-0.451	0.028	1.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
567	1S	4.810	0.025	30.145	0.349	0.042	0.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
567	1T	-6.352	0.025	-43.791	0.349	0.028	0.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
567	2	-2.214	0.013	-24.210	0.082	0.306	1.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
567	7	-1.767	0.005	-18.670	0.014	0.187	1.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
567	8	-1.787	0.005	-18.313	0.019	0.184	1.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

568	1A	7.472	-0.033	127.788	-1.487	0.070	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.08	99.99
568	1B	-13.494	-0.033	-146.442	-1.487	0.101	1.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
568	1C	7.472	0.042	127.788	1.573	0.070	1.893	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.08	99.99
568	1D	-13.494	0.042	-146.442	1.573	0.101	1.893	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
568	1I	12.405	-0.039	88.410	-0.877	0.143	0.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.15	0.00
568	1J	-18.427	-0.039	-107.064	-0.877	0.174	0.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
568	1K	12.405	0.048	88.410	0.963	0.143	1.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.15	0.01
568	1L	-18.427	0.048	-107.064	0.963	0.174	1.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
568	1Q	3.101	-0.018	53.013	-0.557	0.042	0.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
568	1R	-9.123	-0.018	-71.666	-0.557	0.073	0.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
568	1S	3.101	0.027	53.013	0.643	0.042	1.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
568	1T	-9.123	0.027	-71.666	0.643	0.073	1.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
568	2	-5.370	0.014	-39.978	0.357	0.608	1.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
568	7	-5.027	0.011	-29.435	0.237	0.356	0.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
568	8	-5.025	0.011	-29.071	0.237	0.355	0.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8151 cm

569	1A	9.126	-0.107	28.325	-0.630	0.576	3.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
569	1B	-14.516	-0.107	-38.650	-0.630	0.807	3.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
569	1C	9.126	0.125	28.325	0.843	0.575	14.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.07
569	1D	-14.516	0.125	-38.650	0.843	0.808	14.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
569	1I	13.332	-0.195	25.454	-0.393	1.304	0.661	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
569	1J	-18.723	-0.195	-35.778	-0.393	1.534	0.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
569	1K	13.332	0.213	25.454	0.606	1.302	11.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
569	1L	-18.723	0.213	-35.778	0.606	1.535	11.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
569	1Q	8.303	-0.102	14.604	-0.604	0.383	7.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
569	1R	-13.693	-0.102	-24.929	-0.604	0.614	7.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
569	1S	8.303	0.120	14.604	0.818	0.382	17.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
569	1T	-13.693	0.120	-24.929	0.818	0.615	17.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.08

569	2	-3.830	0.076	-13.179	0.261	0.135	7.592	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
569	7	-4.187	0.052	-11.187	0.230	0.002	8.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
569	8	-3.911	0.050	-10.830	0.216	0.017	7.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

570	1A	6.686	-0.034	65.509	-0.844	0.047	0.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
570	1B	-8.228	-0.034	-79.154	-0.844	0.044	0.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
570	1C	6.686	0.025	65.509	0.742	0.047	2.610	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
570	1D	-8.228	0.025	-79.154	0.742	0.044	2.610	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
570	1I	12.941	-0.056	44.731	-0.470	0.094	0.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
570	1J	-14.483	-0.056	-58.377	-0.470	0.091	0.396	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
570	1K	12.941	0.047	44.731	0.368	0.094	1.435	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
570	1L	-14.483	0.047	-58.377	0.368	0.091	1.435	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
570	1Q	4.429	-0.032	27.979	-0.430	0.032	1.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
570	1R	-5.971	-0.032	-41.625	-0.430	0.030	1.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
570	1S	4.429	0.023	27.979	0.328	0.032	0.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
570	1T	-5.971	0.023	-41.625	0.328	0.029	0.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
570	2	-1.837	0.013	-24.126	0.083	0.196	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
570	7	-1.541	0.005	-18.623	0.015	0.118	1.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
570	8	-1.560	0.005	-18.265	0.020	0.116	1.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

571	1A	5.934	-0.030	124.384	-1.476	0.066	1.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
571	1B	-11.956	-0.030	-143.037	-1.476	0.098	1.017	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
571	1C	5.934	0.038	124.384	1.561	0.066	1.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
571	1D	-11.956	0.038	-143.037	1.561	0.098	1.870	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
571	1I	12.089	-0.043	75.317	-0.711	0.161	0.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
571	1J	-18.112	-0.043	-93.970	-0.711	0.193	0.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
571	1K	12.089	0.051	75.317	0.797	0.161	1.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.15	0.01
571	1L	-18.112	0.051	-93.970	0.797	0.193	1.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
571	1Q	2.673	-0.018	49.205	-0.517	0.045	0.238	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
571	1R	-8.695	-0.018	-67.859	-0.517	0.077	0.238	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
571	1S	2.673	0.027	49.205	0.603	0.045	1.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
571	1T	-8.695	0.027	-67.859	0.603	0.077	1.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
571	2	-4.990	0.015	-40.350	0.367	0.355	1.099	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
571	7	-4.799	0.012	-29.652	0.243	0.203	0.880	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
571	8	-4.797	0.011	-29.295	0.242	0.203	0.876	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8252 cm

572	1A	7.570	-0.091	25.736	-0.606	0.473	3.290	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.02
572	1B	-12.958	-0.091	-36.058	-0.606	0.548	3.290	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
572	1C	7.570	0.109	25.736	0.819	0.472	13.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.07
572	1D	-12.958	0.109	-36.058	0.819	0.550	13.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.06
572	1I	12.535	-0.191	22.326	-0.326	1.342	0.092	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
572	1J	-17.923	-0.191	-32.649	-0.326	1.417	0.091	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
572	1K	12.535	0.209	22.326	0.539	1.341	10.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
572	1L	-17.923	0.209	-32.649	0.539	1.419	10.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.05
572	1Q	7.758	-0.098	13.283	-0.582	0.404	7.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
572	1R	-13.146	-0.098	-23.605	-0.582	0.480	7.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
572	1S	7.758	0.115	13.283	0.795	0.403	17.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
572	1T	-13.146	0.115	-23.605	0.795	0.481	17.823	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.08
572	2	-3.419	0.078	-12.718	0.260	0.042	7.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
572	7	-3.941	0.053	-10.913	0.230	0.000	8.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
572	8	-3.665	0.051	-10.556	0.215	0.004	7.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

573	1A	5.123	-0.030	61.741	-0.825	0.032	0.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
573	1B	-6.665	-0.030	-75.385	-0.825	0.037	0.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
573	1C	5.123	0.021	61.741	0.723	0.032	2.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
573	1D	-6.665	0.021	-75.385	0.723	0.037	2.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
573	1I	12.527	-0.055	37.160	-0.382	0.088	0.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
573	1J	-14.069	-0.055	-50.804	-0.382	0.093	0.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
573	1K	12.527	0.046	37.160	0.280	0.088	1.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
573	1L	-14.069	0.046	-50.804	0.280	0.093	1.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
573	1Q	3.972	-0.031	25.363	-0.405	0.026	1.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
573	1R	-5.514	-0.031	-39.007	-0.405	0.031	1.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
573	1S	3.972	0.022	25.363	0.303	0.026	0.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
573	1T	-5.514	0.022	-39.007	0.303	0.031	0.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
573	2	-1.445	0.012	-23.809	0.083	0.062	1.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
573	7	-1.306	0.004	-18.433	0.015	0.035	1.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
573	8	-1.326	0.004	-18.076	0.020	0.035	1.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

574	1A	4.252	-0.026	119.247	-1.441	0.059	0.969	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
574	1B	-10.275	-0.026	-137.900	-1.441	0.081	0.969	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
574	1C	4.252	0.035	119.247	1.526	0.058	1.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
574	1D	-10.275	0.035	-137.900	1.526	0.081	1.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
574	1I	11.549	-0.043	60.868	-0.533	0.170	0.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
574	1J	-17.571	-0.043	-79.522	-0.533	0.192	0.333	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
574	1K	11.549	0.051	60.868	0.619	0.169	1.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
574	1L	-17.571	0.051	-79.522	0.619	0.192	1.186	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
574	1Q	2.160	-0.017	44.686	-0.468	0.048	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
574	1R	-8.183	-0.017	-63.339	-0.468	0.071	0.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
574	1S	2.160	0.026	44.686	0.553	0.048	1.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
574	1T	-8.183	0.026	-63.339	0.553	0.071	1.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
574	2	-4.599	0.016	-40.273	0.371	0.106	1.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
574	7	-4.565	0.012	-29.606	0.246	0.056	0.887	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
574	8	-4.563	0.012	-29.250	0.246	0.056	0.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8472 cm

575	1A	7.574	-0.091	25.739	-0.606	0.551	3.291	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.02
575	1B	-12.959	-0.091	-36.058	-0.606	0.475	3.291	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
575	1C	7.574	0.109	25.739	0.819	0.549	13.956	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.07
575	1D	-12.959	0.109	-36.058	0.819	0.477	13.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.06
575	1I	12.538	-0.191	22.322	-0.325	1.418	0.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
575	1J	-17.923	-0.191	-32.641	-0.325	1.343	0.094	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
575	1K	12.538	0.209	22.322	0.539	1.417	10.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
575	1L	-17.923	0.209	-32.641	0.539	1.344	10.760	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.05
575	1Q	7.760	-0.098	13.283	-0.582	0.480	7.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
575	1R	-13.146	-0.098	-23.603	-0.582	0.405	7.159	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
575	1S	7.760	0.115	13.283	0.795	0.479	17.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
575	1T	-13.146	0.115	-23.603	0.795	0.406	17.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.08
575	2	-3.423	0.078	-12.722	0.260	0.045	7.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
575	7	-3.944	0.053	-10.916	0.230	0.001	8.274	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
575	8	-3.668	0.051	-10.559	0.215	0.006	7.694	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

576	1A	5.121	-0.030	61.745	-0.825	0.028	0.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
576	1B	-6.662	-0.030	-75.387	-0.825	0.040	0.763	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
576	1C	5.121	0.020	61.745	0.723	0.028	2.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
576	1D	-6.662	0.020	-75.387	0.723	0.040	2.595	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
576	1I	12.521	-0.055	37.169	-0.382	0.085	0.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
576	1J	-14.062	-0.055	-50.811	-0.382	0.096	0.634	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
576	1K	12.521	0.046	37.169	0.280	0.085	1.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
576	1L	-14.062	0.046	-50.811	0.280	0.096	1.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
576	1Q	3.971	-0.031	25.366	-0.405	0.023	1.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
576	1R	-5.511	-0.031	-39.008	-0.405	0.034	1.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
576	1S	3.971	0.022	25.366	0.303	0.023	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
576	1T	-5.511	0.022	-39.008	0.303	0.034	0.596	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
576	2	-1.450	0.012	-23.815	0.083	0.078	1.651	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
576	7	-1.310	0.004	-18.438	0.015	0.051	1.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
576	8	-1.330	0.004	-18.081	0.020	0.050	1.540	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

577	1A	4.246	-0.027	119.254	-1.441	0.068	0.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
577	1B	-10.269	-0.027	-137.892	-1.441	0.072	0.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
577	1C	4.246	0.035	119.254	1.526	0.068	1.821	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
577	1D	-10.269	0.035	-137.892	1.526	0.072	1.821	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
577	1I	11.540	-0.043	60.883	-0.533	0.179	0.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
577	1J	-17.562	-0.043	-79.521	-0.533	0.183	0.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
577	1K	11.540	0.051	60.883	0.618	0.179	1.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
577	1L	-17.562	0.051	-79.521	0.618	0.183	1.185	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
577	1Q	2.157	-0.017	44.695	-0.467	0.057	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
577	1R	-8.179	-0.017	-63.333	-0.467	0.061	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
577	1S	2.157	0.025	44.695	0.553	0.057	1.042	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
577	1T	-8.179	0.025	-63.333	0.553	0.061	1.042	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
577	2	-4.609	0.016	-40.285	0.372	0.135	1.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
577	7	-4.574	0.012	-29.617	0.246	0.083	0.886	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
577	8	-4.571	0.012	-29.253	0.246	0.083	0.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8474 cm

578	1A	9.124	-0.107	28.336	-0.630	0.808	3.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
578	1B	-14.512	-0.107	-38.657	-0.630	0.575	3.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
578	1C	9.124	0.125	28.336	0.843	0.808	14.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.07
578	1D	-14.512	0.125	-38.657	0.843	0.575	14.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
578	1I	13.327	-0.195	25.472	-0.393	1.535	0.661	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
578	1J	-18.715	-0.195	-35.793	-0.393	1.302	0.661	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
578	1K	13.327	0.213	25.472	0.606	1.535	11.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
578	1L	-18.715	0.213	-35.793	0.606	1.302	11.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
578	1Q	8.302	-0.102	14.612	-0.604	0.613	7.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
578	1R	-13.690	-0.102	-24.933	-0.604	0.381	7.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
578	1S	8.302	0.120	14.612	0.818	0.613	17.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
578	1T	-13.690	0.120	-24.933	0.818	0.381	17.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.08
578	2	-3.833	0.076	-13.181	0.261	0.136	7.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
578	7	-4.189	0.052	-11.189	0.230	0.002	8.265	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04
578	8	-3.913	0.050	-10.832	0.216	0.017	7.686	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

579	1A	6.689	-0.034	65.514	-0.845	0.037	0.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
579	1B	-8.229	-0.034	-79.155	-0.845	0.056	0.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
579	1C	6.689	0.024	65.514	0.742	0.037	2.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
579	1D	-8.229	0.024	-79.155	0.742	0.056	2.609	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
579	1I	12.943	-0.056	44.735	-0.470	0.084	0.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
579	1J	-14.482	-0.056	-58.375	-0.470	0.102	0.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
579	1K	12.943	0.047	44.735	0.368	0.084	1.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
579	1L	-14.482	0.047	-58.375	0.368	0.102	1.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
579	1Q	4.431	-0.032	27.983	-0.430	0.022	1.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
579	1R	-5.970	-0.032	-41.624	-0.430	0.041	1.178	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
579	1S	4.431	0.023	27.983	0.328	0.022	0.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
579	1T	-5.970	0.023	-41.624	0.328	0.041	0.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
579	2	-1.841	0.013	-24.130	0.083	0.210	1.649	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
579	7	-1.545	0.004	-18.626	0.015	0.133	1.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01
579	8	-1.564	0.005	-18.262	0.020	0.129	1.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

580	1A	5.936	-0.030	124.374	-1.476	0.085	1.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
580	1B	-11.959	-0.030	-143.012	-1.476	0.079	1.015	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
580	1C	5.936	0.038	124.374	1.561	0.085	1.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
580	1D	-11.959	0.038	-143.012	1.561	0.079	1.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
580	1I	12.089	-0.043	75.256	-0.711	0.180	0.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
580	1J	-18.112	-0.043	-93.893	-0.711	0.174	0.484	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
580	1K	12.089	0.051	75.256	0.797	0.180	1.334	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.15	0.00

580	1L	-18.112	0.051	-93.893	0.797	0.174	1.335	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
580	1Q	2.674	-0.018	49.194	-0.517	0.064	0.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
580	1R	-8.697	-0.018	-67.831	-0.517	0.058	0.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
580	1S	2.674	0.026	49.194	0.602	0.064	1.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
580	1T	-8.697	0.026	-67.831	0.602	0.058	1.087	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
580	2	-5.000	0.015	-40.352	0.367	0.382	1.097	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
580	7	-4.809	0.011	-29.660	0.243	0.228	0.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
580	8	-4.806	0.011	-29.296	0.243	0.228	0.874	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.00	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --	;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy=	0.07 cmq/mq	passoy=8272 cm	
581	1A	10.490	-0.121	30.396	-0.642	1.058	3.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.02
581	1B	-15.881	-0.121	-40.711	-0.642	0.678	3.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.02
581	1C	10.490	0.140	30.396	0.856	1.058	14.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.07
581	1D	-15.881	0.140	-40.711	0.856	0.678	14.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.06
581	1I	13.860	-0.197	28.093	-0.456	1.641	1.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
581	1J	-19.251	-0.197	-38.408	-0.456	1.260	1.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
581	1K	13.860	0.215	28.093	0.669	1.641	11.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
581	1L	-19.251	0.215	-38.408	0.669	1.260	11.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
581	1Q	8.741	-0.106	15.696	-0.622	0.741	7.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
581	1R	-14.131	-0.106	-26.011	-0.622	0.360	7.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
581	1S	8.741	0.125	15.696	0.835	0.741	18.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
581	1T	-14.131	0.125	-26.011	0.835	0.360	18.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
581	2	-4.256	0.069	-13.565	0.259	0.257	7.562	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
581	7	-4.443	0.048	-11.420	0.230	0.023	8.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
581	8	-4.167	0.046	-11.064	0.214	0.048	7.669	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
582	1A	8.150	-0.039	68.113	-0.852	0.046	0.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
582	1B	-9.691	-0.039	-81.752	-0.852	0.072	0.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
582	1C	8.150	0.030	68.113	0.749	0.046	2.603	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
582	1D	-9.691	0.030	-81.752	0.749	0.072	2.603	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
582	1I	13.150	-0.058	51.477	-0.552	0.083	0.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
582	1J	-14.690	-0.058	-65.116	-0.552	0.110	0.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
582	1K	13.150	0.048	51.477	0.450	0.083	1.662	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
582	1L	-14.690	0.048	-65.116	0.450	0.110	1.662	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
582	1Q	4.815	-0.034	30.139	-0.451	0.022	1.126	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
582	1R	-6.356	-0.034	-43.778	-0.451	0.048	1.126	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
582	1S	4.815	0.025	30.139	0.349	0.022	0.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
582	1T	-6.356	0.025	-43.778	0.349	0.048	0.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
582	2	-2.218	0.013	-24.213	0.082	0.318	1.645	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
582	7	-1.770	0.004	-18.673	0.014	0.200	1.624	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
582	8	-1.790	0.005	-18.316	0.019	0.195	1.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
583	1A	7.462	-0.033	127.795	-1.487	0.090	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.08	99.99
583	1B	-13.485	-0.033	-146.431	-1.487	0.081	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
583	1C	7.462	0.041	127.795	1.572	0.090	1.894	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.08	99.99
583	1D	-13.485	0.041	-146.431	1.572	0.081	1.894	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
583	1I	12.394	-0.039	88.424	-0.877	0.163	0.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.26	0.15	0.00
583	1J	-18.417	-0.039	-107.059	-0.877	0.154	0.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
583	1K	12.394	0.047	88.424	0.962	0.163	1.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.15	0.01
583	1L	-18.417	0.047	-107.059	0.962	0.154	1.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
583	1Q	3.096	-0.018	53.022	-0.558	0.062	0.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
583	1R	-9.119	-0.018	-71.658	-0.558	0.053	0.280	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
583	1S	3.096	0.026	53.022	0.643	0.062	1.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
583	1T	-9.119	0.026	-71.658	0.643	0.053	1.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
583	2	-5.380	0.013	-39.978	0.357	0.631	1.071	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
583	7	-5.036	0.010	-29.435	0.238	0.377	0.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
583	8	-5.033	0.010	-29.071	0.237	0.376	0.859	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= --		passox= --	;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy=	0.07 cmq/mq	passoy=8148 cm	
584	1A	11.672	-0.136	31.949	-0.644	1.278	3.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
584	1B	-17.065	-0.136	-42.268	-0.644	0.784	3.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
584	1C	11.672	0.156	31.949	0.857	1.279	14.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.07
584	1D	-17.065	0.156	-42.268	0.857	0.782	14.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.06
584	1I	14.127	-0.196	30.289	-0.510	1.700	1.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
584	1J	-19.520	-0.196	-40.608	-0.510	1.206	1.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
584	1K	14.127	0.216	30.289	0.724	1.702	12.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.06
584	1L	-19.520	0.216	-40.608	0.724	1.205	12.321	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
584	1Q	9.075	-0.111	16.560	-0.635	0.839	7.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
584	1R	-14.468	-0.111	-26.879	-0.635	0.345	7.588	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
584	1S	9.075	0.131	16.560	0.849	0.840	18.255	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
584	1T	-14.468	0.131	-26.879	0.849	0.343	18.255	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
584	2													

585	7	-1.984	0.004	-18.587	0.012	0.243	1.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
585	8	-2.003	0.004	-18.223	0.017	0.237	1.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
586	1A	8.857	-0.038	129.501	-1.473	0.089	1.064	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
586	1B	-14.879	-0.038	-148.136	-1.473	0.075	1.064	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
586	1C	8.857	0.045	129.501	1.558	0.089	1.913	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
586	1D	-14.879	0.045	-148.136	1.558	0.075	1.913	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
586	1I	12.453	-0.038	100.282	-1.025	0.134	0.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.00
586	1J	-18.476	-0.038	-118.917	-1.025	0.121	0.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
586	1K	12.453	0.045	100.282	1.111	0.135	1.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.01
586	1L	-18.476	0.045	-118.917	1.111	0.120	1.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
586	1Q	3.432	-0.019	56.152	-0.589	0.056	0.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
586	1R	-9.454	-0.019	-74.787	-0.589	0.042	0.314	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
586	1S	3.432	0.026	56.152	0.674	0.056	1.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
586	1T	-9.454	0.026	-74.787	0.674	0.042	1.163	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
586	2	-5.743	0.011	-39.164	0.343	0.868	1.036	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
586	7	-5.254	0.008	-28.939	0.229	0.517	0.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
586	8	-5.251	0.008	-28.581	0.228	0.517	0.836	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)			
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx=	--	passox= --		;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy=	0.07 cmq/mq	passoy=8066 cm	
587	1A	12.589	-0.146	32.459	-0.622	1.057	3.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.02
587	1B	-17.991	-0.146	-42.800	-0.622	0.591	3.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
587	1C	12.589	0.164	32.459	0.836	1.057	13.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.07
587	1D	-17.991	0.164	-42.800	0.836	0.591	13.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.06
587	1I	14.181	-0.189	31.283	-0.530	1.263	1.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
587	1J	-19.583	-0.189	-41.624	-0.530	0.797	1.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
587	1K	14.181	0.206	31.283	0.744	1.263	12.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.06
587	1L	-19.583	0.206	-41.624	0.744	0.797	12.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.05
587	1Q	9.298	-0.111	16.904	-0.634	0.672	7.492	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
587	1R	-14.700	-0.111	-27.245	-0.634	0.206	7.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
587	1S	9.298	0.128	16.904	0.848	0.672	18.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
587	1T	-14.700	0.128	-27.245	0.848	0.206	18.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
587	2	-5.056	0.045	-14.072	0.249	1.240	7.498	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
587	7	-4.924	0.033	-11.729	0.224	0.582	8.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
587	8	-4.647	0.031	-11.365	0.209	0.616	7.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
588	1A	10.405	-0.053	68.990	-0.831	0.076	0.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
588	1B	-11.949	-0.053	-82.639	-0.831	0.095	0.689	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
588	1C	10.405	0.043	68.990	0.728	0.076	2.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
588	1D	-11.949	0.043	-82.639	0.728	0.095	2.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
588	1I	12.882	-0.066	60.464	-0.680	0.094	0.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
588	1J	-14.426	-0.066	-74.113	-0.680	0.113	0.237	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
588	1K	12.882	0.056	60.464	0.577	0.094	2.064	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
588	1L	-14.426	0.056	-74.113	0.577	0.113	2.064	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
588	1Q	5.274	-0.040	32.413	-0.476	0.032	1.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
588	1R	-6.818	-0.040	-46.063	-0.476	0.051	1.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
588	1S	5.274	0.029	32.413	0.373	0.032	0.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
588	1T	-6.818	0.029	-46.063	0.373	0.051	0.774	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
588	2	-2.869	0.009	-23.771	0.073	0.764	1.630	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
588	7	-2.162	-0.007	-18.414	0.009	0.464	1.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
588	8	-2.181	-0.006	-18.050	0.014	0.454	1.526	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.=		35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)							
589	1A	9.926	-0.049	126.773	-1.441	0.088	1.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.11	99.99
589	1B	-15.955	-0.049	-145.409	-1.441	0.062	1.052	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
589	1C	9.926	0.053	126.773	1.526	0.088	1.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.11	99.99
589	1D	-15.955	0.053	-145.409	1.526	0.062	1.899	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
589	1I	12.286	-0.049	107.100	-1.142	0.103	0.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.14	0.00
589	1J	-18.315	-0.049	-125.735	-1.142	0.077	0.851	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
589	1K	12.286	0.053	107.100	1.226	0.103	1.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.32	0.14	0.01
589	1L	-18.315	0.053	-125.735	1.226	0.077	1.698	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
589	1Q	3.639	-0.025	57.097	-0.608	0.051	0.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
589	1R	-9.668	-0.025	-75.732	-0.608	0.025	0.330	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
589	1S	3.639	0.029	57.097	0.693	0.051	1.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
589	1T	-9.668	0.029	-75.732	0.693	0.025	1.177	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
589	2	-6.053	0.006	-38.106	0.326	1.778	0.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
589	7	-5.442	0.004	-28.303	0.219	1.059	0.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
589	8	-5.439	0.004	-27.945	0.218	1.057	0.811	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= --		passox= --		;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 0.07 cmq/mq		passoy=8127 cm		
590	1A	13.089	-0.185	32.344	-0.598	0.214	2.810	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
590	1B	-18.506	-0.185	-42.680	-0.598	0.489	2.810	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
590	1C	13.089	0.199	32.344	0.812	0.213	13.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.07
590	1D	-18.506	0.199	-42.680	0.812	0.490	13.528	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.06
590	1I	14.211	-0.209	31.337	-0.525	0.270	2.164	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
590	1J	-19.628	-0.209	-41.672	-0.525	0.546	2.164	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
590	1K	14.211	0.223	31.337	0.739	0.270	12.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.06
590	1L	-19.628	0.223	-41.672	0.739	0.546	12.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
590	1Q	9.420	-0.123	16.895	-0.626	0.048	7.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
590	1R	-14.837	-0.123	-27.231	-0.626	0.323	7.508	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
590	1S	9.420	0.137	16.895	0.840	0.046	18.225	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
590	1T	-14.837	0.137	-27.231	0.840	0.324	18.226	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
590	2	-5.295	0.037	-14.162	0.245	4.393	7.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
590	7	-5.067	0.027	-11.776	0.221	2.712	8.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
590	8	-4.790	0.026	-11.413	0.206	2.717	7.617	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

591	1B	-12.588	-0.081	-81.170	-0.816	0.025	0.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
591	1C	-11.040	0.070	67.521	0.714	0.189	2.468	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
591	1D	-12.588	0.070	-81.170	0.714	0.026	2.469	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
591	1I	12.753	-0.092	61.417	-0.713	0.205	0.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
591	1J	-14.301	-0.092	-75.066	-0.713	0.009	0.325	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
591	1K	12.753	0.081	61.417	0.610	0.205	2.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
591	1L	-14.301	0.081	-75.066	0.610	0.010	2.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
591	1Q	5.391	-0.053	32.297	-0.480	0.145	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
591	1R	-6.939	-0.053	-45.946	-0.480	0.069	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
591	1S	5.391	0.042	32.297	0.378	0.146	0.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
591	1T	-6.939	0.042	-45.946	0.378	0.069	0.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
591	2	-3.049	-0.010	-23.502	0.068	4.233	1.628	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.02
591	7	-2.269	-0.010	-18.250	-0.006	2.463	1.613	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
591	8	-2.289	-0.009	-17.886	0.011	2.428	1.524	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
592	1A	10.423	-0.077	123.025	-1.412	0.125	1.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
592	1B	-16.457	-0.077	-141.660	-1.412	0.011	1.086	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
592	1C	10.423	0.078	123.025	1.497	0.125	1.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
592	1D	-16.457	0.078	-141.660	1.497	0.011	1.933	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
592	1I	12.059	-0.093	108.617	-1.204	0.120	0.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.14	0.00
592	1J	-18.093	-0.093	-127.251	-1.204	0.006	0.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
592	1K	12.059	0.094	108.617	1.289	0.120	1.811	2.01	2.01	4.52	4.52	0.33	0.14	0.01
592	1L	-18.093	0.094	-127.251	1.289	0.006	1.811	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
592	1Q	3.701	-0.042	56.584	-0.616	0.087	0.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
592	1R	-9.735	-0.042	-75.218	-0.616	0.027	0.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
592	1S	3.701	0.044	56.584	0.701	0.087	1.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
592	1T	-9.735	0.044	-75.218	0.701	0.027	1.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
592	2	-6.230	0.003	-37.302	0.314	8.863	0.967	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.05
592	7	-5.550	0.002	-27.825	0.211	5.280	0.799	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03
592	8	-5.547	0.002	-27.467	0.211	5.270	0.795	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.03

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--	passox=	--	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=7985 cm								
593	1A	13.400	-0.172	33.176	-0.618	1.482	2.927	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
593	1B	-18.806	-0.172	-43.474	-0.618	0.830	2.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
593	1C	13.400	0.191	33.176	0.831	1.482	13.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.07
593	1D	-18.806	0.191	-43.474	0.831	0.830	13.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.06
593	1I	13.926	-0.177	32.686	-0.576	1.546	2.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
593	1J	-19.332	-0.177	-42.984	-0.576	0.894	2.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
593	1K	13.926	0.196	32.686	0.790	1.546	13.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.07
593	1L	-19.332	0.196	-42.984	0.790	0.894	13.620	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
593	1Q	9.426	-0.115	17.381	-0.642	0.895	7.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
593	1R	-14.832	-0.115	-27.679	-0.642	0.243	7.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
593	1S	9.426	0.134	17.381	0.856	0.895	18.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
593	1T	-14.832	0.134	-27.679	0.856	0.243	18.398	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
593	2	-5.541	0.030	-14.193	0.237	1.120	7.361	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
593	7	-5.215	0.025	-11.781	0.216	0.446	8.127	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
593	8	-4.938	0.023	-11.424	0.201	0.490	7.549	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
594	1A	11.537	-0.056	68.277	-0.797	0.085	0.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
594	1B	-13.081	-0.056	-81.917	-0.797	0.097	0.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.00
594	1C	11.537	0.046	68.277	0.694	0.085	2.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
594	1D	-13.081	0.046	-81.917	0.694	0.097	2.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
594	1I	12.308	-0.057	65.509	-0.746	0.100	0.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
594	1J	-13.852	-0.057	-79.148	-0.746	0.112	0.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
594	1K	12.308	0.047	65.509	0.644	0.100	2.233	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
594	1L	-13.852	0.047	-79.148	0.644	0.112	2.233	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
594	1Q	5.401	-0.038	33.417	-0.483	0.037	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
594	1R	-6.945	-0.038	-47.056	-0.483	0.049	1.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
594	1S	5.401	0.028	33.417	0.381	0.037	0.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
594	1T	-6.945	0.028	-47.056	0.381	0.049	0.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
594	2	-3.219	-0.012	-23.055	0.062	0.459	1.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
594	7	-2.371	-0.011	-17.978	-0.010	0.278	1.612	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
594	8	-2.390	-0.010	-17.614	0.007	0.271	1.523	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
595	1A	11.044	-0.040	124.281	-1.367	0.109	1.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
595	1B	-17.070	-0.040	-142.917	-1.367	0.074	1.016	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
595	1C	11.044	0.046	124.281	1.453	0.109	1.865	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.12	99.99
595	1D	-17.070	0.046	-142.917	1.453	0.074	1.865	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
595	1I	11.834	-0.052	117.691	-1.268	0.089	0.951	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.13	99.99
595	1J	-17.860	-0.052	-136.327	-1.268	0.054	0.951	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
595	1K	11.834	0.058	117.691	1.353	0.089	1.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.35	0.13	99.99
595	1L	-17.860	0.058	-136.327	1.353	0.054	1.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
595	1Q	3.794	-0.023	58.966	-0.620	0.055	0.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
595	1R	-9.821	-0.023	-77.602	-0.620	0.020	0.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
595	1S	3.794	0.029	58.966	0.706	0.055	1.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
595	1T	-9.821	0.029	-77.602	0.706	0.020	1.194	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
595	2	-6.432	0.007	-36.187	0.300	1.348	0.937	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
595	7	-5.668	0.006	-27.161	0.203	0.799	0.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
595	8	-5.666	0.006	-26.796	0.202	0.798	0.777	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=		--		passox=	--	; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8274 cm								
596	1A	13.923	-0.181	32.982	-0.598	1.946	2.768	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
596	1B	-19.319	-0.181	-43.288	-0.598	0.785	2.768	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
596	1C	13.923	0.202	32.982	0.814	1.944	13.451	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.07
596	1D	-19.319	0.202	-43.288	0.814	0.787	13.452	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
596	1I	13.544	-0.164	33.130	-0.610	1.839	3.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.02
596	1J	-18.940	-0.164	-43.435	-0.610	0.679	3.292	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.01
596	1K	13.544	0.185	33.130	0.826	1.838	13.975	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.07

596	1L	-18.940	0.185	-43.435	0.826	0.681	13.976	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.06
596	1Q	9.458	-0.114	17.450	-0.649	1.235	7.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
596	1R	-14.854	-0.114	-27.756	-0.649	0.075	7.767	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
596	1S	9.458	0.135	17.450	0.865	1.234	18.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
596	1T	-14.854	0.135	-27.756	0.865	0.076	18.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
596	2	-5.924	0.013	-14.216	0.227	0.951	7.321	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.03
596	7	-5.448	0.015	-11.808	0.211	0.169	8.109	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
596	8	-5.169	0.014	-11.444	0.196	0.238	7.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.04
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
597	1A	12.296	-0.055	66.359	-0.757	0.064	0.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
597	1B	-13.837	-0.055	-80.001	-0.757	0.118	0.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
597	1C	12.296	0.046	66.359	0.655	0.064	2.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
597	1D	-13.837	0.046	-80.001	0.655	0.117	2.236	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
597	1I	11.704	-0.051	68.174	-0.789	0.064	0.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
597	1J	-13.245	-0.051	-81.816	-0.789	0.118	0.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.00
597	1K	11.704	0.042	68.174	0.687	0.064	2.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
597	1L	-13.245	0.042	-81.816	0.687	0.117	2.344	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
597	1Q	5.438	-0.036	33.589	-0.484	0.013	1.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.01
597	1R	-6.980	-0.036	-47.231	-0.484	0.066	1.056	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
597	1S	5.438	0.027	33.589	0.382	0.013	0.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
597	1T	-6.980	0.027	-47.231	0.382	0.066	0.773	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
597	2	-3.485	-0.016	-22.261	0.052	0.360	1.610	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
597	7	-2.532	-0.013	-17.503	-0.017	0.234	1.602	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
597	8	-2.551	-0.012	-17.146	-0.012	0.225	1.513	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
598	1A	11.777	-0.038	119.219	-1.282	0.130	0.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	99.99
598	1B	-17.801	-0.038	-137.855	-1.282	0.092	0.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
598	1C	11.777	0.045	119.219	1.367	0.130	1.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.13	99.99
598	1D	-17.801	0.045	-137.855	1.367	0.093	1.805	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.01
598	1I	11.156	-0.044	123.656	-1.352	0.096	0.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.13	99.99
598	1J	-17.180	-0.044	-142.292	-1.352	0.058	0.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.00
598	1K	11.156	0.052	123.656	1.438	0.096	1.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.37	0.13	99.99
598	1L	-17.180	0.052	-142.292	1.438	0.059	1.848	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.01
598	1Q	3.809	-0.020	59.176	-0.620	0.062	0.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
598	1R	-9.833	-0.020	-77.812	-0.620	0.024	0.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
598	1S	3.809	0.028	59.176	0.705	0.062	1.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
598	1T	-9.833	0.028	-77.812	0.705	0.025	1.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
598	2	-6.705	0.005	-34.181	0.274	1.187	0.878	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
598	7	-5.831	0.005	-25.954	0.188	0.702	0.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
598	8	-5.829	0.005	-25.590	0.187	0.701	0.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.01	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8349 cm														
599	1A	14.221	-0.184	32.181	-0.565	1.795	2.808	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
599	1B	-19.625	-0.184	-42.514	-0.565	1.455	2.807	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
599	1C	14.221	0.207	32.181	0.781	1.794	13.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.12	0.07
599	1D	-19.625	0.207	-42.514	0.781	1.456	13.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.06
599	1I	12.789	-0.149	33.042	-0.640	1.476	3.598	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.02
599	1J	-18.194	-0.149	-43.375	-0.640	1.136	3.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.02
599	1K	12.789	0.172	33.042	0.856	1.474	14.296	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.07
599	1L	-18.194	0.172	-43.375	0.856	1.137	14.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.06
599	1Q	9.353	-0.112	17.241	-0.648	0.866	7.843	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
599	1R	-14.757	-0.112	-27.575	-0.648	0.526	7.843	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
599	1S	9.353	0.135	17.241	0.864	0.865	18.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
599	1T	-14.757	0.135	-27.575	0.864	0.527	18.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
599	2	-6.281	-0.014	-14.078	0.212	1.636	7.312	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
599	7	-5.658	0.004	-11.725	0.202	0.866	8.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
599	8	-5.379	0.003	-11.362	0.187	0.892	7.532	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
600	1A	12.834	-0.054	63.088	-0.700	0.091	0.229	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.00
600	1B	-14.380	-0.054	-76.740	-0.700	0.100	0.229	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
600	1C	12.834	0.045	63.088	0.598	0.091	2.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
600	1D	-14.380	0.045	-76.740	0.598	0.100	2.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
600	1I	10.701	-0.046	69.805	-0.824	0.073	0.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.00
600	1J	-12.247	-0.046	-83.457	-0.824	0.082	0.631	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.00
600	1K	10.701	0.038	69.805	0.722	0.074	2.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.01
600	1L	-12.247	0.038	-83.457	0.722	0.082	2.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.10	0.01
600	1Q	5.329	-0.034	33.208	-0.479	0.033	1.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
600	1R	-6.876	-0.034	-46.860	-0.479	0.042	1.069	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
600	1S	5.329	0.026	33.208	0.377	0.033	0.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
600	1T	-6.876	0.026	-46.860	0.377	0.042	0.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
600	2	-3.717	-0.019	-21.137	0.037	0.145	1.586	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
600	7	-2.670	-0.014	-16.826	-0.026	0.089	1.587	2.01						

601	8	-5.983	0.005	-24.048	0.168	0.585	0.701	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq		passoy=8133 cm					
602	1A	14.185	-0.196	30.403	-0.504	1.375	2.434	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
602	1B	-19.596	-0.196	-40.710	-0.504	1.639	2.435	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
602	1C	14.185	0.218	30.403	0.719	1.376	13.122	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.13	0.07
602	1D	-19.596	0.218	-40.710	0.719	1.637	13.121	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
602	1I	11.692	-0.138	32.014	-0.645	0.913	3.518	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
602	1J	-17.104	-0.138	-42.321	-0.645	1.177	3.519	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.02
602	1K	11.692	0.160	32.014	0.860	0.914	14.206	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.07
602	1L	-17.104	0.160	-42.321	0.860	1.176	14.205	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.06
602	1Q	9.089	-0.113	16.583	-0.633	0.475	7.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
602	1R	-14.501	-0.113	-26.890	-0.633	0.739	7.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
602	1S	9.089	0.135	16.583	0.849	0.476	18.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
602	1T	-14.501	0.135	-26.890	0.849	0.738	18.429	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
602	2	-6.606	-0.031	-13.772	0.194	2.939	7.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
602	7	-5.854	-0.011	-11.530	0.191	1.857	8.103	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
602	8	-5.575	-0.012	-11.173	0.176	1.852	7.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
603	1A	13.088	-0.058	57.675	-0.631	0.118	0.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
603	1B	-14.636	-0.058	-71.324	-0.631	0.093	0.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
603	1C	13.088	0.049	57.675	0.529	0.118	1.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
603	1D	-14.636	0.049	-71.324	0.529	0.093	1.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
603	1I	9.476	-0.045	69.428	-0.845	0.081	0.713	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
603	1J	-11.024	-0.045	-83.077	-0.845	0.056	0.713	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.00
603	1K	9.476	0.036	69.428	0.743	0.081	2.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
603	1L	-11.024	0.036	-83.077	0.743	0.056	2.542	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.09	0.01
603	1Q	5.102	-0.035	31.871	-0.468	0.050	1.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
603	1R	-6.650	-0.035	-45.520	-0.468	0.026	1.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
603	1S	5.102	0.026	31.871	0.366	0.050	0.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
603	1T	-6.650	0.026	-45.520	0.366	0.026	0.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
603	2	-3.896	-0.023	-19.773	0.020	0.036	1.558	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
603	7	-2.777	-0.016	-16.010	-0.036	0.031	1.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
603	8	-2.796	-0.016	-15.646	-0.031	0.034	1.483	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
604	1A	12.531	-0.043	101.064	-1.025	0.126	0.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.00
604	1B	-18.558	-0.043	-119.718	-1.025	0.091	0.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.00
604	1C	12.531	0.052	101.064	1.111	0.126	1.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.30	0.14	0.01
604	1D	-18.558	0.052	-119.718	1.111	0.091	1.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
604	1I	8.898	-0.033	129.156	-1.466	0.085	1.080	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
604	1J	-14.925	-0.033	-147.810	-1.466	0.051	1.080	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.00
604	1K	8.898	0.041	129.156	1.551	0.086	1.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.39	0.10	99.99
604	1L	-14.925	0.041	-147.810	1.551	0.050	1.932	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.01
604	1Q	3.460	-0.019	56.248	-0.587	0.059	0.315	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
604	1R	-9.487	-0.019	-74.903	-0.587	0.024	0.315	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
604	1S	3.460	0.027	56.248	0.672	0.059	1.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
604	1T	-9.487	0.027	-74.903	0.672	0.024	1.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
604	2	-7.181	-0.005	-28.649	0.206	1.163	0.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
604	7	-6.115	0.002	-22.635	0.147	0.687	0.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
604	8	-6.113	0.002	-22.278	0.146	0.687	0.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00

Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --	passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq		passoy=7987 cm					
605	1A	14.067	-0.187	28.009	-0.427	0.449	1.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
605	1B	-19.483	-0.187	-38.310	-0.427	0.901	1.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
605	1C	14.067	0.204	28.009	0.642	0.450	12.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
605	1D	-19.483	0.204	-38.310	0.642	0.901	12.055	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
605	1I	10.874	-0.127	30.403	-0.620	0.193	3.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.02
605	1J	-16.290	-0.127	-40.703	-0.620	0.646	3.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
605	1K	10.874	0.143	30.403	0.835	0.194	13.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.07
605	1L	-16.290	0.143	-40.703	0.835	0.645	13.928	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.06
605	1Q	8.915	-0.106	15.651	-0.610	0.037	7.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
605	1R	-14.330	-0.106	-25.951	-0.610	0.489	7.397	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
605	1S	8.915	0.122	15.651	0.825	0.038	18.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
605	1T	-14.330	0.122	-25.951	0.825	0.488	18.129	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
605	2	-6.832	-0.044	-13.531	0.181	6.227	7.290	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
605	7	-5.996	-0.021	-11.389	0.183	3.898	8.108	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
605	8	-5.716	-0.021	-11.025	0.168	3.881	7.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
606	1A	13.160	-0.077	51.421	-0.572	0.150	0.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
606	1B	-14.707	-0.077	-65.073	-0.572	0.050	0.072	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
606	1C	13.160	0.066	51.421	0.470	0.150	1.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
606	1D	-14.707	0.066	-65.073	0.470	0.050	1.756	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
606	1I	8.518	-0.053	67.391	-0.847	0.108	0.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
606	1J	-10.066	-0.053	-81.042	-0.847	0.008	0.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
606	1K	8.518	0.043	67.391	0.745	0.108	2.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
606	1L	-10.066	0.043	-81.042	0.745	0.008	2.611	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
606	1Q	4.899	-0.042	29.957	-0.455	0.085	1.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
606	1R	-6.446	-0.042	-43.609	-0.455	0.015	1.106	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
606	1S	4.899	0.031	29.957	0.353	0.085	0.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
606	1T	-6.446	0.031	-43.609	0.353	0.015	0.723	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
606	2	-4.010	-0.026	-18.695	-0.014	0.110	1.538	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
606	7	-2.847	-0.019	-15.366	-0.044	0.104	1.560	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
606	8	-2.867	-0.019	-15.001	-0.039	0.113	1.470	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

607	1C	12.510	0.066	88.495	1.000	0.123	1.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.27	0.15	0.01
607	1D	-18.547	0.066	-107.165	1.000	0.071	1.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.14	0.01
607	1I	7.887	-0.045	126.464	-1.480	0.075	1.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.09	99.99
607	1J	-13.925	-0.045	-145.134	-1.480	0.024	1.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.00
607	1K	7.887	0.047	126.464	1.564	0.076	1.908	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.09	99.99
607	1L	-13.925	0.047	-145.134	1.564	0.024	1.908	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.01
607	1Q	3.219	-0.027	52.723	-0.565	0.060	0.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
607	1R	-9.257	-0.027	-71.393	-0.565	0.009	0.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
607	1S	3.219	0.030	52.723	0.650	0.061	1.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
607	1T	-9.257	0.030	-71.393	0.650	0.009	1.137	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
607	2	-7.306	-0.010	-26.356	0.178	4.025	0.676	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
607	7	-6.193	-0.006	-21.258	0.130	2.401	0.625	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
607	8	-6.190	-0.006	-20.901	0.129	2.394	0.621	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8089 cm

608	1A	13.790	-0.191	26.946	-0.407	0.637	0.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
608	1B	-19.209	-0.191	-37.258	-0.407	0.717	0.574	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
608	1C	13.790	0.207	26.946	0.622	0.637	11.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
608	1D	-19.209	0.207	-37.258	0.622	0.717	11.308	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
608	1I	10.236	-0.119	29.567	-0.617	0.338	3.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.02
608	1J	-15.655	-0.119	-39.879	-0.617	0.417	3.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.01
608	1K	10.236	0.136	29.567	0.832	0.338	13.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.07
608	1L	-15.655	0.136	-39.879	0.832	0.417	13.957	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.07	0.06
608	1Q	8.703	-0.104	15.210	-0.605	0.210	7.230	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.04
608	1R	-14.122	-0.104	-25.522	-0.605	0.290	7.230	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.03
608	1S	8.703	0.120	15.210	0.819	0.210	17.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.09
608	1T	-14.122	0.120	-25.522	0.819	0.290	17.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.08
608	2	-6.960	-0.045	-13.352	0.170	6.316	7.207	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.04
608	7	-6.072	-0.022	-11.281	0.176	3.818	8.058	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
608	8	-5.792	-0.022	-10.917	0.161	3.822	7.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

609	1A	13.182	-0.079	48.328	-0.533	0.147	0.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
609	1B	-14.733	-0.079	-61.987	-0.533	0.046	0.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
609	1C	13.182	0.068	48.328	0.430	0.147	1.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
609	1D	-14.733	0.068	-61.987	0.430	0.046	1.646	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
609	1I	7.850	-0.050	66.556	-0.847	0.104	0.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
609	1J	-9.400	-0.050	-80.215	-0.847	0.003	0.786	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.00
609	1K	7.850	0.039	66.556	0.744	0.104	2.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
609	1L	-9.400	0.039	-80.215	0.744	0.003	2.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.08	0.01
609	1Q	4.750	-0.042	29.049	-0.446	0.083	1.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
609	1R	-6.300	-0.042	-42.707	-0.446	0.017	1.131	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
609	1S	4.750	0.031	29.049	0.343	0.083	0.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
609	1T	-6.300	0.031	-42.707	0.343	0.017	0.699	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
609	2	-4.067	-0.028	-17.920	-0.023	0.532	1.527	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
609	7	-2.881	-0.020	-14.901	-0.049	0.358	1.553	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
609	8	-2.900	-0.020	-14.537	-0.044	0.364	1.464	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

610	1A	12.333	-0.062	82.206	-0.837	0.114	0.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
610	1B	-18.369	-0.062	-100.874	-0.837	0.090	0.597	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
610	1C	12.333	0.065	82.206	0.921	0.114	1.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.25	0.15	0.01
610	1D	-18.369	0.065	-100.874	0.921	0.090	1.448	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
610	1I	7.144	-0.044	125.473	-1.482	0.057	1.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.08	99.99
610	1J	-13.180	-0.044	-144.141	-1.482	0.033	1.049	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.00
610	1K	7.144	0.047	125.473	1.567	0.057	1.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.08	99.99
610	1L	-13.180	0.047	-144.141	1.567	0.033	1.900	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.01
610	1Q	3.008	-0.027	51.044	-0.547	0.047	0.271	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
610	1R	-9.044	-0.027	-69.713	-0.547	0.023	0.271	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
610	1S	3.008	0.030	51.044	0.632	0.047	1.122	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
610	1T	-9.044	0.030	-69.713	0.632	0.023	1.122	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
610	2	-7.380	-0.009	-24.770	0.160	3.832	0.643	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.02
610	7	-6.238	-0.005	-20.313	0.119	2.293	0.605	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
610	8	-6.236	-0.005	-19.949	0.118	2.286	0.601	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8122 cm

611	1A	13.316	-0.204	25.722	-0.403	1.531	0.552	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
611	1B	-18.729	-0.204	-36.030	-0.403	1.527	0.551	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
611	1C	13.316	0.225	25.722	0.618	1.529	11.255	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.06
611	1D	-18.729	0.225	-36.030	0.618	1.528	11.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
611	1I	9.139	-0.112	28.373	-0.627	0.733	3.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
611	1J	-14.552	-0.112	-38.681	-0.627	0.730	3.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.02
611	1K	9.139	0.134	28.373	0.842	0.732	14.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.07
611	1L	-14.552	0.134	-38.681	0.842	0.731	14.211	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.06
611	1Q	8.343	-0.108	14.654	-0.606	0.536	7.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
611	1R	-13.755	-0.108	-24.961	-0.606	0.532	7.299	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
611	1S	8.343	0.129	14.654	0.821	0.534	18.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
611	1T	-13.755	0.129	-24.961	0.821	0.533	18.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.08
611	2	-7.088	-0.051	-12.908	0.164	3.758	7.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
611	7	-6.146	-0.023	-11.021	0.173	2.257	8.033	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
611	8	-5.867	-0.024	-10.657	0.158	2.261	7.457	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

612	1A	12.993	-0.060	44.977	-0.473	0.114	0.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
612	1B	-14.539	-0.060	-58.633	-0.473	0.091	0.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
612	1C	12.993	0.051	44.977	0.371	0.114	1.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
612	1D	-14.539	0.051	-58.633	0.371	0.090	1.437	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
612	1I	6.727	-0.035	65.426	-0.844	0.064	0.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.00
612	1J	-8.274	-0.035	-79.082	-0.844	0.040	0.769	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00
612	1K	6.727	0.026	65.426	0.742	0.064	2.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.01
612	1L	-8.274	0.026	-79.082	0.742	0.040	2.600	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.06	0.00

612	1Q	4.447	-0.034	28.017	-0.432	0.046	1.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
612	1R	-5.994	-0.034	-41.672	-0.432	0.022	1.183	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
612	1S	4.447	0.025	28.017	0.329	0.046	0.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
612	1T	-5.994	0.025	-41.672	0.329	0.022	0.648	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
612	2	-4.118	-0.028	-16.635	-0.037	0.491	1.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
612	7	-2.911	-0.020	-14.127	-0.057	0.304	1.539	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
612	8	-2.931	-0.019	-13.763	-0.052	0.305	1.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
613	1A	12.172	-0.038	75.947	-0.708	0.127	0.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.15	0.00
613	1B	-18.197	-0.038	-94.614	-0.708	0.112	0.495	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
613	1C	12.172	0.046	75.947	0.794	0.126	1.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.23	0.15	0.01
613	1D	-18.197	0.046	-94.614	0.794	0.113	1.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
613	1I	6.009	-0.027	124.629	-1.471	0.056	1.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
613	1J	-12.033	-0.027	-143.296	-1.471	0.041	1.027	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.00
613	1K	6.009	0.036	124.629	1.556	0.055	1.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.38	0.07	99.99
613	1L	-12.033	0.036	-143.296	1.556	0.042	1.881	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.01
613	1Q	2.713	-0.016	49.407	-0.515	0.047	0.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
613	1R	-8.738	-0.016	-68.074	-0.515	0.033	0.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
613	1S	2.713	0.025	49.407	0.600	0.047	1.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
613	1T	-8.738	0.025	-68.074	0.600	0.033	1.095	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
613	2	-7.466	-0.006	-22.246	0.131	0.955	0.592	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
613	7	-6.286	0.003	-18.798	0.102	0.568	0.576	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
613	8	-6.284	0.003	-18.434	0.101	0.568	0.571	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 0.07 cmq/mq passoy=8205 cm														
614	1A	12.566	-0.197	22.359	-0.332	1.496	0.111	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
614	1B	-17.977	-0.197	-32.663	-0.332	1.462	0.110	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.01
614	1C	12.566	0.218	22.359	0.547	1.494	10.825	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.05
614	1D	-17.977	0.218	-32.663	0.547	1.464	10.826	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.12	0.05
614	1I	7.573	-0.096	25.695	-0.604	0.563	3.352	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.02
614	1J	-12.985	-0.096	-35.999	-0.604	0.529	3.352	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
614	1K	7.573	0.116	25.695	0.819	0.561	14.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.07
614	1L	-12.985	0.116	-35.999	0.819	0.530	14.067	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.06
614	1Q	7.809	-0.102	13.261	-0.584	0.496	7.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.04
614	1R	-13.220	-0.102	-23.565	-0.584	0.463	7.158	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.03
614	1S	7.809	0.122	13.261	0.799	0.495	17.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.04	0.09
614	1T	-13.220	0.122	-23.565	0.799	0.464	17.873	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.08
614	2	-7.235	-0.061	-12.253	0.153	4.160	7.267	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.03
614	7	-6.235	-0.029	-10.624	0.166	2.489	8.088	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
614	8	-5.955	-0.030	-10.260	0.151	2.491	7.511	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.04
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
615	1A	12.557	-0.057	37.318	-0.383	0.101	0.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
615	1B	-14.105	-0.057	-50.979	-0.383	0.089	0.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.00
615	1C	12.557	0.048	37.318	0.281	0.101	1.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
615	1D	-14.105	0.048	-50.979	0.281	0.089	1.190	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.13	0.01
615	1I	5.136	-0.031	61.602	-0.823	0.042	0.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
615	1J	-6.684	-0.031	-75.264	-0.823	0.030	0.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.00
615	1K	5.136	0.022	61.602	0.721	0.042	2.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
615	1L	-6.684	0.022	-75.264	0.721	0.030	2.572	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.05	0.01
615	1Q	3.979	-0.032	25.364	-0.406	0.036	1.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
615	1R	-5.527	-0.032	-39.026	-0.406	0.024	1.248	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
615	1S	3.979	0.023	25.364	0.304	0.036	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
615	1T	-5.527	0.023	-39.026	0.304	0.024	0.584	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
615	2	-4.145	-0.027	-14.847	-0.056	0.711	1.460	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.01
615	7	-2.927	-0.019	-13.054	-0.068	0.432	1.514	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
615	8	-2.947	-0.019	-12.689	-0.063	0.432	1.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.01
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
616	1A	11.593	-0.033	60.829	-0.528	0.132	0.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
616	1B	-17.618	-0.033	-79.513	-0.528	0.120	0.331	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
616	1C	11.593	0.042	60.829	0.613	0.132	1.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.01
616	1D	-17.618	0.042	-79.513	0.613	0.120	1.187	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.14	0.00
616	1I	4.255	-0.021	118.595	-1.433	0.051	0.977	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
616	1J	-10.281	-0.021	-137.279	-1.433	0.040	0.977	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.00
616	1K	4.255	0.030	118.595	1.519	0.051	1.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.36	0.05	99.99
616	1L	-10.281	0.030	-137.279	1.519	0.040	1.833	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.05	0.01
616	1Q	2.174	-0.013	44.521	-0.465	0.047	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
616	1R	-8.199	-0.013	-63.204	-0.465	0.035	0.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
616	1S	2.174	0.022	44.521	0.550	0.047	1.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.01
616	1T	-8.199	0.022	-63.204	0.550	0.035	1.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.04	0.00
616	2	-7.511	-0.009	-18.731	0.091	0.751	0.521	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.03	0.00
616	7	-6.313	-0.003	-16.689	0.078	0.446	0.534	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
616	8	-6.311	-0.003	-16.332	0.077	0.446	0.530	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.02	0.00
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a Arm														

617	8	-3.057	-0.103	-8.330	-1.538	3.975	20.652	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
618	1A	18.441	-0.532	15.308	-2.650	0.669	18.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
618	1B	-18.663	-0.532	-23.937	-2.650	0.099	18.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
618	1C	18.441	0.342	15.308	0.600	0.668	7.962	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
618	1D	-18.663	0.342	-23.937	0.600	0.100	7.962	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.04
618	1I	18.778	-0.541	11.962	-3.384	0.496	21.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.06	0.11
618	1J	-19.000	-0.541	-20.591	-3.384	0.074	21.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.10
618	1K	18.778	0.351	11.962	1.334	0.495	5.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
618	1L	-19.000	0.351	-20.591	1.334	0.073	5.184	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
618	1Q	13.103	-0.486	8.301	-3.910	0.432	24.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
618	1R	-13.325	-0.486	-16.930	-3.910	0.138	24.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
618	1S	13.103	0.296	8.301	1.860	0.431	2.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
618	1T	-13.325	0.296	-16.930	1.860	0.137	2.391	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.01
618	2	-4.913	-0.088	-9.516	-1.561	8.906	21.787	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.10
618	7	-3.072	-0.120	-8.545	-1.656	5.168	22.567	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.11
618	8	-3.087	-0.110	-8.182	-1.546	5.188	21.200	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
619	1A	15.869	-0.749	13.927	-2.531	1.071	18.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
619	1B	-16.087	-0.749	-22.556	-2.531	0.918	18.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.08
619	1C	15.869	0.564	13.927	0.486	1.071	8.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.04
619	1D	-16.087	0.564	-22.556	0.486	0.918	8.379	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
619	1I	16.332	-0.574	8.944	-3.406	0.435	21.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.11
619	1J	-16.550	-0.574	-17.573	-3.406	0.283	21.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.10
619	1K	16.332	0.389	8.944	1.361	0.436	4.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
619	1L	-16.550	0.389	-17.573	1.361	0.283	4.970	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
619	1Q	11.901	-0.535	7.274	-3.887	0.400	24.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.12
619	1R	-12.119	-0.535	-15.903	-3.887	0.248	24.328	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.11
619	1S	11.901	0.350	7.274	1.841	0.400	2.393	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
619	1T	-12.119	0.350	-15.903	1.841	0.248	2.393	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.01
619	2	-4.658	-0.067	-9.929	-1.530	6.290	20.408	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.10
619	7	-2.919	-0.105	-8.795	-1.635	3.729	21.675	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10
619	8	-2.934	-0.096	-8.433	-1.526	3.732	20.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
620	1A	19.000	-0.532	15.956	-2.829	0.775	19.768	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
620	1B	-19.218	-0.532	-24.587	-2.829	0.011	19.768	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
620	1C	19.000	0.341	15.956	0.777	0.775	7.152	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
620	1D	-19.218	0.341	-24.587	0.777	0.011	7.153	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.03
620	1I	19.327	-0.545	12.722	-3.384	0.631	21.700	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.07	0.11
620	1J	-19.545	-0.545	-21.353	-3.384	0.155	21.700	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.10
620	1K	19.327	0.354	12.722	1.331	0.631	5.220	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.03
620	1L	-19.545	0.354	-21.353	1.331	0.155	5.221	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.02
620	1Q	13.359	-0.487	8.631	-3.952	0.549	24.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
620	1R	-13.578	-0.487	-17.262	-3.952	0.237	24.708	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
620	1S	13.359	0.297	8.631	1.900	0.549	2.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
620	1T	-13.578	0.297	-17.262	1.900	0.237	2.212	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
620	2	-4.921	-0.098	-9.267	-1.582	8.663	22.493	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.11
620	7	-3.079	-0.125	-8.400	-1.668	4.953	22.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.11
620	8	-3.095	-0.115	-8.037	-1.559	4.977	21.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
621	1A	19.787	-0.754	16.331	-3.173	1.135	20.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
621	1B	-20.010	-0.754	-24.989	-3.173	0.895	20.746	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.09
621	1C	19.787	0.569	16.331	1.123	1.133	6.007	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.03
621	1D	-20.010	0.569	-24.989	1.123	0.897	6.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
621	1I	20.008	-0.660	13.791	-3.505	0.818	21.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.11
621	1J	-20.230	-0.660	-22.450	-3.505	0.578	21.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.10
621	1K	20.008	0.475	13.791	1.456	0.816	4.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.02
621	1L	-20.230	0.475	-22.450	1.456	0.580	4.858	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.02
621	1Q	13.652	-0.555	8.975	-4.060	0.533	24.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
621	1R	-13.874	-0.555	-17.633	-4.060	0.294	24.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
621	1S	13.652	0.370	8.975	2.010	0.532	1.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
621	1T	-13.874	0.370	-17.633	2.010	0.295	1.828	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
621	2	-4.881	-0.120	-9.029	-1.612	6.996	22.986	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.11
621	7	-3.056	-0.136	-8.264	-1.685	4.124	23.229	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.11
621	8	-3.072	-0.127	-7.901	-1.576	4.122	21.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.11
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
622	1A	20.448	-0.721	16.506	-3.266	1.088	20.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.11	0.10
622	1B	-20.679	-0.721	-25.188	-3.266	0.856	20.999	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
622	1C	20.448	0.536	16.506	1.215	1.088	5.781	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.03
622	1D	-20.679	0.536	-25.188	1.215	0.856	5.781	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10</	

623	1J	20.868	-0.675	15.791	-3.442	0.971	21.659	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
623	1J	-21.105	-0.675	-24.482	-3.442	0.721	21.659	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.10
623	1K	20.868	0.491	15.791	1.391	0.971	5.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.03
623	1L	-21.105	0.491	-24.482	1.391	0.721	5.140	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.02
623	1Q	14.093	-0.544	9.443	-4.085	0.548	24.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.05	0.12
623	1R	-14.330	-0.544	-18.134	-4.085	0.297	24.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
623	1S	14.093	0.360	9.443	2.034	0.548	1.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.01
623	1T	-14.330	0.360	-18.134	2.034	0.297	1.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
623	2	-4.435	-0.174	-8.128	-1.645	6.219	24.022	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
623	7	-2.791	-0.168	-7.730	-1.706	3.650	23.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
623	8	-2.812	-0.159	-7.366	-1.596	3.647	22.507	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
624	1A	20.917	-0.683	15.678	-3.409	0.981	21.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
624	1B	-21.161	-0.683	-24.369	-3.409	0.744	21.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.10
624	1C	20.917	0.500	15.678	1.357	0.981	5.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.03
624	1D	-21.161	0.500	-24.369	1.357	0.744	5.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.02
624	1I	20.825	-0.686	16.276	-3.382	1.021	21.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.10	0.11
624	1J	-21.070	-0.686	-24.967	-3.382	0.784	21.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
624	1K	20.825	0.503	16.276	1.330	1.021	5.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.03
624	1L	-21.070	0.503	-24.967	1.330	0.784	5.329	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.02
624	1Q	14.143	-0.545	9.404	-4.086	0.539	25.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.05	0.12
624	1R	-14.387	-0.545	-18.095	-4.086	0.301	25.006	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
624	1S	14.143	0.362	9.404	2.034	0.539	1.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.01
624	1T	-14.387	0.362	-18.095	2.034	0.301	1.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
624	2	-4.083	-0.200	-7.605	-1.659	5.750	24.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
624	7	-2.580	-0.184	-7.415	-1.715	3.370	24.143	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
624	8	-2.603	-0.174	-7.051	-1.605	3.364	22.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
625	1A	20.747	-0.506	15.001	-3.291	0.390	21.407	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
625	1B	-20.995	-0.506	-23.681	-3.291	0.058	21.407	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.10
625	1C	20.747	0.315	15.001	1.234	0.389	5.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.03
625	1D	-20.995	0.315	-23.681	1.234	0.057	5.627	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.03
625	1I	20.565	-0.487	16.219	-3.099	0.408	20.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
625	1J	-20.813	-0.487	-24.899	-3.099	0.040	20.804	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
625	1K	20.565	0.296	16.219	1.042	0.407	6.230	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
625	1L	-20.813	0.296	-24.899	1.042	0.039	6.230	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
625	1Q	14.042	-0.467	9.237	-4.011	0.313	24.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
625	1R	-14.290	-0.467	-17.918	-4.011	0.135	24.990	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
625	1S	14.042	0.277	9.237	1.955	0.312	2.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
625	1T	-14.290	0.277	-17.918	1.955	0.134	2.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
625	2	-3.801	-0.215	-7.188	-1.663	4.836	25.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
625	7	-2.414	-0.195	-7.162	-1.719	2.773	24.591	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
625	8	-2.438	-0.185	-6.799	-1.609	2.787	23.202	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
626	1A	20.569	-0.611	14.804	-3.386	0.595	21.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.11
626	1B	-20.815	-0.611	-23.486	-3.386	0.301	21.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.10
626	1C	20.569	0.423	14.804	1.330	0.594	5.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.03
626	1D	-20.815	0.423	-23.486	1.330	0.302	5.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.02
626	1I	20.369	-0.616	16.218	-3.021	0.709	20.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
626	1J	-20.615	-0.616	-24.899	-3.021	0.414	20.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.09
626	1K	20.369	0.428	16.218	0.966	0.708	6.771	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
626	1L	-20.615	0.428	-24.899	0.966	0.415	6.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
626	1Q	13.956	-0.516	9.197	-3.998	0.394	24.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
626	1R	-14.202	-0.516	-17.878	-3.998	0.100	24.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
626	1S	13.956	0.328	9.197	1.943	0.393	2.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
626	1T	-14.202	0.328	-17.878	1.943	0.100	2.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
626	2	-3.591	-0.225	-6.860	-1.678	5.707	25.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
626	7	-2.290	-0.201	-6.969	-1.727	3.325	24.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
626	8	-2.315	-0.190	-6.605	-1.617	3.333	23.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
627	1A	20.002	-0.664	13.863	-3.528	0.745	22.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.11
627	1B	-20.250	-0.664	-22.558	-3.528	0.649	22.037	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.07	0.10
627	1C	20.002	0.480	13.863	1.475	0.744	4.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.02
627	1D	-20.250	0.480	-22.558	1.475	0.650	4.776	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.02
627	1I	19.759	-0.731	16.104	-3.030	1.040	19.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
627	1J	-20.007	-0.731	-24.798	-3.030	0.943	19.998	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.09
627	1K	19.759	0.548	16.104	0.977	1.039	6.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.03
627	1L	-20.007	0.548	-24.798	0.977	0.945	6.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
627	1Q	13.683	-0.549	8.955	-4.033	0.454	24.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
627	1R	-13.931	-0.549	-17.649	-4.033	0.358	24.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
627	1S													

628	2	-2.750	-0.258	-5.774	-1.693	3.026	25.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
628	7	-1.788	-0.219	-6.323	-1.735	1.790	25.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
628	8	-1.816	-0.208	-5.961	-1.625	1.785	23.683	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

629	1A	17.796	-0.603	10.849	-3.460	0.516	21.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.05	0.11
629	1B	-18.048	-0.603	-19.540	-3.460	0.420	21.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.05	0.10
629	1C	17.796	0.419	10.849	1.407	0.514	4.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.02
629	1D	-18.048	0.419	-19.540	1.407	0.421	4.943	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.02
629	1I	17.381	-0.723	14.995	-2.714	1.009	19.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.09
629	1J	-17.633	-0.723	-23.686	-2.714	0.913	19.014	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
629	1K	17.381	0.539	14.995	0.661	1.008	7.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.04
629	1L	-17.633	0.539	-23.686	0.661	0.914	7.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
629	1Q	12.621	-0.533	8.000	-3.943	0.386	24.534	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
629	1R	-12.873	-0.533	-16.691	-3.943	0.291	24.534	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
629	1S	12.621	0.350	8.000	1.890	0.385	2.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
629	1T	-12.873	0.350	-16.691	1.890	0.292	2.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
629	2	-2.285	-0.267	-5.170	-1.693	1.789	26.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
629	7	-1.511	-0.224	-5.961	-1.736	1.043	25.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
629	8	-1.541	-0.214	-5.599	-1.626	1.043	23.800	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

630	1A	16.278	-0.555	8.948	-3.393	0.345	21.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.11
630	1B	-16.530	-0.555	-17.649	-3.393	0.338	21.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.10
630	1C	16.278	0.370	8.948	1.340	0.343	5.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.03
630	1D	-16.530	0.370	-17.649	1.340	0.340	5.113	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
630	1I	15.697	-0.708	13.876	-2.528	0.938	18.427	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
630	1J	-15.949	-0.708	-22.577	-2.528	0.931	18.426	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.08
630	1K	15.697	0.524	13.876	0.474	0.935	8.421	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
630	1L	-15.949	0.524	-22.577	0.474	0.933	8.420	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
630	1Q	11.880	-0.519	7.310	-3.885	0.305	24.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.12
630	1R	-12.132	-0.519	-16.011	-3.885	0.298	24.369	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.11
630	1S	11.880	0.335	7.310	1.831	0.303	2.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
630	1T	-12.132	0.335	-16.011	1.831	0.300	2.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.01
630	2	-1.849	-0.269	-4.604	-1.690	0.495	26.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
630	7	-1.252	-0.226	-5.628	-1.734	0.295	25.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
630	8	-1.282	-0.215	-5.266	-1.624	0.293	23.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

631	1A	16.273	-0.555	8.952	-3.393	0.355	21.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.11
631	1B	-16.527	-0.555	-17.657	-3.393	0.324	21.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.10
631	1C	16.273	0.370	8.952	1.339	0.354	5.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.03
631	1D	-16.527	0.370	-17.657	1.339	0.325	5.114	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
631	1I	15.681	-0.708	13.888	-2.527	0.949	18.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
631	1J	-15.935	-0.708	-22.593	-2.527	0.918	18.424	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.08
631	1K	15.681	0.524	13.888	0.473	0.948	8.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
631	1L	-15.935	0.524	-22.593	0.473	0.919	8.423	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
631	1Q	11.875	-0.519	7.313	-3.884	0.314	24.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.12
631	1R	-12.129	-0.519	-16.018	-3.884	0.283	24.368	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.11
631	1S	11.875	0.334	7.313	1.830	0.313	2.479	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
631	1T	-12.129	0.334	-16.018	1.830	0.284	2.479	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.01
631	2	-1.851	-0.269	-4.607	-1.690	0.523	26.266	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.13
631	7	-1.255	-0.225	-5.632	-1.734	0.323	25.224	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
631	8	-1.285	-0.215	-5.270	-1.624	0.319	23.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

632	1A	17.796	-0.603	10.861	-3.460	0.433	21.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.05	0.11
632	1B	-18.044	-0.603	-19.550	-3.460	0.499	21.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.05	0.10
632	1C	17.796	0.419	10.861	1.406	0.433	4.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.02
632	1D	-18.044	0.419	-19.550	1.406	0.499	4.946	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.02
632	1I	17.374	-0.723	15.011	-2.712	0.927	19.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.09
632	1J	-17.622	-0.723	-23.700	-2.712	0.993	19.004	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
632	1K	17.374	0.539	15.011	0.659	0.927	7.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.04
632	1L	-17.622	0.539	-23.700	0.659	0.993	7.824	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
632	1Q	12.621	-0.533	8.008	-3.942	0.303	24.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
632	1R	-12.869	-0.533	-16.696	-3.942	0.369	24.531	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
632	1S	12.621	0.349	8.008	1.889	0.303	2.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
632	1T	-12.869	0.349	-16.696	1.889	0.369	2.297	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
632	2	-2.288	-0.267	-5.173	-1.693	1.802	26.167	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
632	7	-1.514	-0.224	-5.965	-1.736	1.053	25.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12
632	8	-1.543	-0.214	-5.603	-1.626	1.053	23.799	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

633	1A	19.033	-0.635	12.522	-3.505	0.556	21.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.06	0.11
633	1B	-19.281	-0.635	-21.218	-3.505	0.615	21.983	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.10
633	1C	19.033	0.451	12.522	1.452	0.556	4.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.02
633	1D	-19.281	0.451	-21.218	1.452	0.615	4.839	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.02
633	1I	18.691	-0.727	15.820	-2.882	0.952	19.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
633	1J	-18.939	-0.727	-24.516	-2.882	1.012	19.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
633	1K	18.691	0.543	15.820	0.829	0.952	7.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.04
633	1L	-18.939	0.543	-24.516	0.829	1.012	7.287	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
633	1Q	13.212	-0.541	8.578	-3.992	0.342	24.676	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
633	1R	-13.460	-0.541	-17.274	-3.992	0.402	24.676	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
633	1S	13.212	0.357	8.578	1.939	0.342	2.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
633	1T	-13.460	0.357	-17.274	1.939	0.402	2.147	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
633	2	-2.749	-0.258	-5.779	-1.693	3.028	25.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.13
633	7	-1.788	-0.219	-6.327	-1.736	1.792	25.054	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
633	8	-1.816	-0.208	-5.964	-1.625	1.791	23.684	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

634	1A	19.991	-0.664	13.885	-3.526	0.650	22.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.11
634	1B	-20.236	-0.664	-22.578	-3.526	0.740	22.026	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.07	0.10

634	1C	19.991	0.480	13.885	1.473	0.652	4.784	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.02
634	1D	-20.236	0.480	-22.578	1.473	0.738	4.784	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.02
634	1I	19.741	-0.731	16.133	-3.029	0.945	19.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
634	1J	-19.986	-0.731	-24.826	-3.029	1.034	19.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.09
634	1K	19.741	0.547	16.133	0.976	0.946	6.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.03
634	1L	-19.986	0.547	-24.826	0.976	1.033	6.816	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
634	1Q	13.678	-0.548	8.968	-4.032	0.357	24.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
634	1R	-13.922	-0.548	-17.661	-4.032	0.446	24.797	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
634	1S	13.678	0.365	8.968	1.979	0.358	2.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
634	1T	-13.922	0.365	-17.661	1.979	0.445	2.013	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
634	2	-3.216	-0.242	-6.378	-1.690	4.181	25.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
634	7	-2.067	-0.209	-6.685	-1.733	2.481	24.895	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
634	8	-2.093	-0.199	-6.322	-1.623	2.473	23.534	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

635	1A	20.564	-0.611	14.817	-3.385	0.312	21.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.11
635	1B	-20.806	-0.611	-23.496	-3.385	0.581	21.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.10
635	1C	20.564	0.423	14.817	1.330	0.312	5.320	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.03
635	1D	-20.806	0.423	-23.496	1.330	0.581	5.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.08	0.02
635	1I	20.362	-0.616	16.233	-3.021	0.426	20.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
635	1J	-20.603	-0.616	-24.912	-3.021	0.695	20.169	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.09
635	1K	20.362	0.428	16.233	0.966	0.426	6.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
635	1L	-20.603	0.428	-24.912	0.966	0.695	6.770	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
635	1Q	13.954	-0.516	9.204	-3.998	0.110	24.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
635	1R	-14.196	-0.516	-17.883	-3.998	0.379	24.778	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
635	1S	13.954	0.328	9.204	1.942	0.110	2.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
635	1T	-14.196	0.328	-17.883	1.942	0.379	2.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
635	2	-3.593	-0.225	-6.862	-1.678	5.724	25.449	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
635	7	-2.291	-0.201	-6.971	-1.727	3.342	24.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
635	8	-2.316	-0.190	-6.608	-1.617	3.343	23.390	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

636	1A	20.742	-0.506	15.014	-3.290	0.040	21.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
636	1B	-20.985	-0.506	-23.692	-3.290	0.369	21.403	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.10
636	1C	20.742	0.315	15.014	1.233	0.040	5.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.03
636	1D	-20.985	0.315	-23.692	1.233	0.369	5.629	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.03
636	1I	20.558	-0.486	16.234	-3.096	0.022	20.793	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
636	1J	-20.801	-0.486	-24.912	-3.096	0.387	20.793	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
636	1K	20.558	0.296	16.234	1.040	0.022	6.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
636	1L	-20.801	0.296	-24.912	1.040	0.387	6.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
636	1Q	14.041	-0.467	9.244	-4.010	0.118	24.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
636	1R	-14.284	-0.467	-17.923	-4.010	0.291	24.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
636	1S	14.041	0.277	9.244	1.954	0.118	2.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
636	1T	-14.284	0.277	-17.923	1.954	0.291	2.046	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
636	2	-3.803	-0.214	-7.189	-1.663	4.848	25.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
636	7	-2.415	-0.195	-7.164	-1.719	2.784	24.579	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
636	8	-2.439	-0.185	-6.801	-1.608	2.797	23.203	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

637	1A	20.927	-0.684	15.666	-3.409	0.755	21.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
637	1B	-21.167	-0.684	-24.355	-3.409	0.974	21.442	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.10
637	1C	20.927	0.500	15.666	1.357	0.754	5.363	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.03
637	1D	-21.167	0.500	-24.355	1.357	0.975	5.362	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.02
637	1I	20.836	-0.687	16.263	-3.382	0.795	21.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.10	0.11
637	1J	-21.076	-0.687	-24.952	-3.382	1.014	21.478	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
637	1K	20.836	0.503	16.263	1.330	0.794	5.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.03
637	1L	-21.076	0.503	-24.952	1.330	1.015	5.327	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.02
637	1Q	14.149	-0.546	9.399	-4.086	0.313	25.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.05	0.12
637	1R	-14.389	-0.546	-18.088	-4.086	0.532	25.003	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
637	1S	14.149	0.362	9.399	2.034	0.312	1.802	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.01
637	1T	-14.389	0.362	-18.088	2.034	0.533	1.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
637	2	-4.084	-0.200	-7.606	-1.659	5.758	24.488	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
637	7	-2.582	-0.184	-7.417	-1.715	3.382	24.141	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
637	8	-2.604	-0.174	-7.053	-1.605	3.380	22.781	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

638	1A	20.868	-0.689	16.333	-3.347	0.807	21.240	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.10	0.11
638	1B	-21.102	-0.689	-25.022	-3.347	1.049	21.239	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
638	1C	20.868	0.504	16.333	1.295	0.805	5.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.03
638	1D	-21.102	0.504	-25.022	1.295	1.050	5.554	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
638	1I	20.904	-0.676	15.814	-3.442	0.727	21.656	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
638	1J	-21.138	-0.676	-24.503	-3.442	0.970	21.656	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.10
638	1K	20.904	0.491	15.814	1.391	0.726	5.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.03
638	1L	-21.138	0.491	-24.503	1.391	0.971	5.138	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.02
638	1Q	14.107	-0.545	9.448	-4.085	0.304	24.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.05	0.12
638	1R	-14.340	-0.545	-18.137	-4.085	0.546	24.995	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
638	1S	14.107	0.360	9.448	2.034	0.303	1.799	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.01
638	1T	-14.340	0.360	-18.137	2.034	0.547	1.799	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
638	2	-4.437	-0.174	-8.128	-1.645	6.225	24.019	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.12
638	7	-2.792	-0.168	-7.732	-1.706	3.652	23.867	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.12
638	8	-2.812	-0.159	-7.367	-1.596	3.652	22.506	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

639	1A	20.450	-0.723	16.506	-3.265	0.857	20.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.11	0.10
639	1B	-20.677	-0.723	-25.188	-3.265	1.085	20.994	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
639	1C	20.450	0.537	16.506	1.215	0.857	5.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.03
639	1D	-20.677	0.537	-25.188	1.215	1.085	5.781	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
639	1I	20.560	-0.670	14.996	-3.482	0.660	21.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
639	1J	-20.788	-0.670	-23.679	-3.482	0.887	21.791	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.10
639	1K	20.560	0.485	14.996	1.432	0.660	4.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.02
639	1L	-20.788	0.485	-23.679	1.432	0.887	4.984	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.02
639	1Q	13.932	-0.551	9.294	-4.075	0.303	24.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
639	1R	-14.159	-0.551	-17.977	-4.075	0.530	24.964	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.11

639	1S	13.932	0.366	9.294	2.025	0.303	1.811	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
639	1T	-14.159	0.366	-17.977	2.025	0.530	1.811	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
639	2	-4.708	-0.147	-8.633	-1.630	6.646	23.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.11
639	7	-2.953	-0.152	-8.033	-1.696	3.911	23.549	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.11
639	8	-2.971	-0.143	-7.668	-1.586	3.909	22.188	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.11

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
640	1A	19.764	-0.754	16.356	-3.172	0.892	20.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
640	1B	-19.983	-0.754	-25.016	-3.172	1.133	20.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.09
640	1C	19.764	0.569	16.356	1.123	0.894	6.007	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.03
640	1D	-19.983	0.569	-25.016	1.123	1.132	6.008	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
640	1I	19.996	-0.660	13.805	-3.503	0.575	21.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.11
640	1J	-20.215	-0.660	-22.464	-3.503	0.815	21.884	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.10
640	1K	19.996	0.475	13.805	1.454	0.576	4.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.02
640	1L	-20.215	0.475	-22.464	1.454	0.814	4.866	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.02
640	1Q	13.645	-0.555	8.984	-4.059	0.289	24.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
640	1R	-13.864	-0.555	-17.644	-4.059	0.530	24.921	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
640	1S	13.645	0.370	8.984	2.009	0.290	1.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
640	1T	-13.864	0.370	-17.644	2.009	0.528	1.829	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
640	2	-4.880	-0.120	-9.032	-1.612	7.001	22.985	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.11
640	7	-3.054	-0.136	-8.268	-1.685	4.123	23.228	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.11
640	8	-3.071	-0.127	-7.903	-1.576	4.122	21.868	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.11

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
641	1A	18.996	-0.533	15.959	-2.827	0.046	19.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
641	1B	-19.211	-0.533	-24.589	-2.827	0.810	19.757	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
641	1C	18.996	0.342	15.959	0.775	0.046	7.160	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
641	1D	-19.211	0.342	-24.589	0.775	0.810	7.161	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.03
641	1I	19.327	-0.546	12.725	-3.383	0.190	21.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.07	0.11
641	1J	-19.542	-0.546	-21.355	-3.383	0.666	21.696	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.10
641	1K	19.327	0.356	12.725	1.331	0.190	5.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.03
641	1L	-19.542	0.356	-21.355	1.331	0.666	5.222	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.02
641	1Q	13.359	-0.488	8.639	-3.952	0.272	24.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
641	1R	-13.575	-0.488	-17.269	-3.952	0.584	24.704	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
641	1S	13.359	0.297	8.639	1.899	0.272	2.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
641	1T	-13.575	0.297	-17.269	1.899	0.584	2.214	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
641	2	-4.920	-0.098	-9.269	-1.582	8.594	22.490	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.11
641	7	-3.079	-0.125	-8.402	-1.668	4.886	22.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.11
641	8	-3.094	-0.115	-8.038	-1.558	4.912	21.615	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
642	1A	18.423	-0.532	15.321	-2.650	0.130	18.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
642	1B	-18.641	-0.532	-23.949	-2.650	0.636	18.959	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
642	1C	18.423	0.342	15.321	0.600	0.130	7.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
642	1D	-18.641	0.342	-23.949	0.600	0.636	7.960	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.04
642	1I	18.772	-0.541	11.969	-3.384	0.043	21.737	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.06	0.11
642	1J	-18.990	-0.541	-20.597	-3.384	0.462	21.737	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.10
642	1K	18.772	0.351	11.969	1.334	0.043	5.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
642	1L	-18.990	0.351	-20.597	1.334	0.462	5.182	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
642	1Q	13.099	-0.486	8.300	-3.910	0.108	24.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
642	1R	-13.317	-0.486	-16.928	-3.910	0.397	24.529	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
642	1S	13.099	0.296	8.300	1.859	0.108	2.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
642	1T	-13.317	0.296	-16.928	1.859	0.397	2.389	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.01
642	2	-4.913	-0.088	-9.514	-1.561	8.946	21.783	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.10
642	7	-3.072	-0.119	-8.544	-1.656	5.216	22.565	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.11
642	8	-3.087	-0.110	-8.181	-1.546	5.235	21.199	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
643	1A	17.478	-0.769	14.737	-2.684	0.896	18.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
643	1B	-17.695	-0.769	-23.373	-2.684	1.154	18.747	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
643	1C	17.478	0.585	14.737	0.638	0.896	7.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.04
643	1D	-17.695	0.585	-23.373	0.638	1.154	7.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
643	1I	17.823	-0.617	10.753	-3.466	0.352	21.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.05	0.11
643	1J	-18.040	-0.617	-19.389	-3.466	0.609	21.885	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.05	0.10
643	1K	17.823	0.433	10.753	1.421	0.352	4.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.02
643	1L	-18.040	0.433	-19.389	1.421	0.609	4.840	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.02
643	1Q	12.617	-0.550	7.883	-3.936	0.230	24.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
643	1R	-12.834	-0.550	-16.519	-3.936	0.487	24.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.11
643	1S	12.617	0.366	7.883	1.890	0.230	2.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
643	1T	-12.834	0.366	-16.519	1.890	0.487	2.262	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
643	2	-4.861	-0.080	-9.762	-1.549	6.739	20.974	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.10
643	7	-3.040	-0.113	-8.695	-1.647	3.964	22.012	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.11
643	8	-3.055	-0.103	-8.332	-1.537	3.970	20.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
644	1A	15.875	-0.749	13.907	-2.530	0.920	18.336	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
644	1B	-16.090	-0.749	-22.535	-2.530	1.068	18.335	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.08
644	1C	15.875	0.564	13.907	0.485	0.919	8.382	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.04
644	1D	-16.090	0.564	-22.535	0.485	1.069	8.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
644	1I	16.335	-0.575	8.936	-3.404	0.287	21.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.11
644	1J	-16.550	-0.575	-17.565	-3.404	0.434	21.738	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.10
644	1K	16.335	0.389	8.936	1.359	0.286	4.979	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
644	1L	-16.550	0.389	-17.565	1.359	0.435	4.979	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
644	1Q	11.904	-0.535	7.268	-3.886	0.252	24.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.12
644	1R	-12.119	-0.535	-15.896	-3.886	0.399	24.322	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.11
644	1S	11.904	0.350	7.268	1.841	0.251	2.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
644	1T	-12.119	0.350	-15.896	1.841	0.400	2.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.01
644	2	-4.659	-0.066	-9.927	-1.529	6.293	20.406	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.10
644	7	-2.919	-0.105	-8.794	-1.635	3.728	21.673	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	

645	1A	15.836	-0.566	13.904	-0.493	0.991	8.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.04
645	1B	-16.055	-0.566	-22.531	-0.493	1.002	8.338	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
645	1C	15.836	0.751	13.904	2.538	0.990	18.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
645	1D	-16.055	0.751	-22.531	2.538	1.003	18.376	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.08
645	1I	16.320	-0.391	8.932	-1.362	0.362	4.963	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
645	1J	-16.538	-0.391	-17.558	-1.362	0.372	4.963	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
645	1K	16.320	0.576	8.932	3.407	0.360	21.751	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.11
645	1L	-16.538	0.576	-17.558	3.407	0.374	21.752	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.10
645	1Q	11.890	-0.349	7.261	-1.843	0.321	2.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
645	1R	-12.109	-0.349	-15.887	-1.843	0.332	2.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.01
645	1S	11.890	0.534	7.261	3.888	0.320	24.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.12
645	1T	-12.109	0.534	-15.887	3.888	0.333	24.343	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.11
645	2	-4.322	0.060	-10.067	1.511	5.902	19.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.10
645	7	-2.717	0.101	-8.875	1.624	3.540	21.339	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10
645	8	-2.733	0.092	-8.514	1.515	3.542	19.978	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

646	1A	17.447	-0.585	14.729	-0.650	1.099	7.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.04
646	1B	-17.669	-0.585	-23.348	-0.650	0.959	7.918	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
646	1C	17.447	0.770	14.729	2.696	1.097	18.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
646	1D	-17.669	0.770	-23.348	2.696	0.960	18.809	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
646	1I	17.809	-0.434	10.742	-1.425	0.557	4.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.02
646	1J	-18.030	-0.434	-19.362	-1.425	0.417	4.822	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.02
646	1K	17.809	0.619	10.742	3.471	0.556	21.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.05	0.11
646	1L	-18.030	0.619	-19.362	3.471	0.419	21.904	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.05	0.10
646	1Q	12.605	-0.365	7.864	-1.894	0.430	2.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
646	1R	-12.826	-0.365	-16.484	-1.894	0.290	2.245	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
646	1S	12.605	0.550	7.864	3.940	0.429	24.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
646	1T	-12.826	0.550	-16.484	3.940	0.291	24.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
646	2	-3.872	0.059	-10.084	1.494	5.592	19.313	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.09
646	7	-2.448	0.100	-8.884	1.615	3.407	21.024	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10
646	8	-2.465	0.091	-8.524	1.505	3.407	19.663	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.09

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

647	1A	18.400	-0.343	15.297	-0.613	0.455	7.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
647	1B	-18.630	-0.343	-23.917	-0.613	0.320	7.891	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.04
647	1C	18.400	0.533	15.297	2.664	0.453	19.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
647	1D	-18.630	0.533	-23.917	2.664	0.321	19.035	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
647	1I	18.801	-0.352	11.947	-1.338	0.284	5.164	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
647	1J	-19.032	-0.352	-20.567	-1.338	0.148	5.164	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
647	1K	18.801	0.542	11.947	3.389	0.282	21.762	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.06	0.11
647	1L	-19.032	0.542	-20.567	3.389	0.150	21.762	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.10
647	1Q	13.052	-0.294	8.280	-1.864	0.215	2.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
647	1R	-13.282	-0.294	-16.900	-1.864	0.080	2.371	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.01
647	1S	13.052	0.484	8.280	3.915	0.214	24.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
647	1T	-13.282	0.484	-16.900	3.915	0.082	24.555	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
647	2	-3.437	0.057	-10.046	1.468	7.961	18.910	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.09
647	7	-2.188	0.101	-8.859	1.600	4.814	20.847	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.10
647	8	-2.206	0.091	-8.499	1.491	4.810	19.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

648	1A	18.908	-0.343	15.918	-0.791	0.679	7.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
648	1B	-19.144	-0.343	-24.563	-0.791	0.086	7.084	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.03
648	1C	18.908	0.534	15.918	2.843	0.679	19.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
648	1D	-19.144	0.534	-24.563	2.843	0.086	19.853	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
648	1I	19.283	-0.357	12.694	-1.338	0.538	5.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.03
648	1J	-19.519	-0.357	-21.338	-1.338	0.055	5.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.02
648	1K	19.283	0.548	12.694	3.390	0.538	21.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.07	0.11
648	1L	-19.519	0.548	-21.338	3.390	0.055	21.741	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.10
648	1Q	13.280	-0.296	8.614	-1.905	0.451	2.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
648	1R	-13.515	-0.296	-17.259	-1.905	0.143	2.196	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
648	1S	13.280	0.487	8.614	3.957	0.451	24.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
648	1T	-13.515	0.487	-17.259	3.957	0.143	24.742	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
648	2	-3.138	0.061	-10.111	1.449	8.018	18.321	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.09
648	7	-2.009	0.104	-8.907	1.590	5.014	20.502	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.10
648	8	-2.028	0.094	-8.544	1.480	4.993	19.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

649	1A	19.716	-0.565	16.430	-1.136	1.188	5.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.03
649	1B	-19.946	-0.565	-25.068	-1.136	0.832	5.954	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
649	1C	19.716	0.750	16.430	3.186	1.188	20.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.11	0.10
649	1D	-19.946	0.750	-25.068	3.186	0.832	20.838	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
649	1I	19.981	-0.474	13.798	-1.459	0.877	4.863	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.02
649	1J	-20.211	-0.474	-22.436	-1.459	0.522	4.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.02
649	1K	19.981	0.659	13.798	3.510	0.877	21.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.11
649	1L	-20.211	0.659	-22.436	3.510	0.522	21.929	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.10
649	1Q	13.628	-0.369	8.988	-2.013	0.588	1.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
649	1R	-13.858	-0.369	-17.626	-2.013	0.232	1.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
649	1S	13.628	0.554	8.988	4.064	0.588	24.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
649	1T	-13.858	0.554	-17.626	4.064	0.232	24.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
649	2	-2.678	0.074	-10.092	1.443	4.485	17.682	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.08
649	7	-1.737	0.109	-8.898	1.585	2.819	20.062	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.10
649	8	-1.757	0.100	-8.539	1.475	2.809	18.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

650	1A	20.386	-0.566	16.480	-1.278	0.863	5.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.03
650	1B	-20.642	-0.566	-25.087	-1.278	1.365	5.535	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
650	1C	20.386	0.749	16.480	3.325	0.863	21.119	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.11	0.10
650	1D	-20.642	0.749	-25.087	3.325	1.366	21.119	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
650	1I	20.459	-0.511	15.054	-1.492	0.637	4.710	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.02
650	1J	-20.715	-0.511	-23.661	-1.492	1.139	4.710	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.02
650	1K	20.459	0.694	15.054	3.539	0.637	21.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
650	1L	-20.715	0.694	-23.661	3.539	1.139	21.944	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.11

650	1Q	13.885	-0.377	9.273	-2.054	0.227	1.659	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
650	1R	-14.141	-0.377	-17.880	-2.054	0.730	1.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
650	1S	13.885	0.559	9.273	4.101	0.227	24.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
650	1T	-14.141	0.559	-17.880	4.101	0.730	24.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
650	2	2.022	0.088	-9.858	1.428	2.671	17.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.08
650	7	-1.308	0.116	-8.748	1.574	1.431	19.728	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
650	8	-1.329	0.107	-8.387	1.464	1.468	18.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
651	1A	20.903	-0.503	16.261	-1.281	0.018	5.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.03
651	1B	-21.164	-0.503	-24.936	-1.281	1.825	5.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
651	1C	20.903	0.691	16.261	3.334	0.018	21.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.10	0.10
651	1D	-21.164	0.691	-24.936	3.334	1.825	21.150	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
651	1I	20.830	-0.490	15.942	-1.398	0.066	5.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.03
651	1J	-21.090	-0.490	-24.617	-1.398	1.741	5.061	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.02
651	1K	20.830	0.679	15.942	3.451	0.066	21.731	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
651	1L	-21.090	0.679	-24.617	3.451	1.741	21.731	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.10
651	1Q	14.098	-0.367	9.475	-2.035	0.456	1.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.01
651	1R	-14.358	-0.367	-18.149	-2.035	1.351	1.801	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
651	1S	14.098	0.555	9.475	4.088	0.456	24.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.05	0.12
651	1T	-14.358	0.555	-18.149	4.088	1.351	24.991	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
651	2	2.323	0.105	-9.625	1.415	1.532	16.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.08
651	7	1.251	0.126	-8.609	1.565	0.297	19.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
651	8	1.231	0.117	-8.253	1.456	0.401	18.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
652	1A	21.003	-0.472	15.625	-1.317	0.364	5.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.03
652	1B	-21.233	-0.472	-24.319	-1.317	1.164	5.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.03
652	1C	21.003	0.658	15.625	3.367	0.364	21.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
652	1D	-21.233	0.658	-24.319	3.367	1.164	21.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.10
652	1I	20.892	-0.475	16.252	-1.293	0.392	5.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.03
652	1J	-21.122	-0.475	-24.946	-1.293	1.192	5.444	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.02
652	1K	20.892	0.662	16.252	3.343	0.392	21.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.10	0.11
652	1L	-21.122	0.662	-24.946	3.343	1.192	21.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
652	1Q	14.136	-0.350	9.384	-2.017	0.021	1.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.01
652	1R	-14.366	-0.350	-18.078	-2.017	0.778	1.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
652	1S	14.136	0.537	9.384	4.067	0.021	25.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.05	0.12
652	1T	-14.366	0.537	-18.078	4.067	0.778	25.000	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
652	2	2.583	0.126	-9.437	1.406	2.110	16.606	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.08
652	7	1.417	0.139	-8.519	1.560	0.991	19.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
652	8	1.394	0.129	-8.161	1.451	1.041	18.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
653	1A	20.686	-0.313	15.060	-1.237	0.710	5.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.03
653	1B	-20.936	-0.313	-23.710	-1.237	0.381	5.582	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.03
653	1C	20.686	0.503	15.060	3.285	0.710	21.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
653	1D	-20.936	0.503	-23.710	3.285	0.381	21.350	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.10
653	1I	20.576	-0.302	16.153	-1.036	0.729	6.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
653	1J	-20.826	-0.302	-24.803	-1.036	0.362	6.235	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
653	1K	20.576	0.491	16.153	3.084	0.729	20.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
653	1L	-20.826	0.491	-24.803	3.084	0.362	20.697	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.09
653	1Q	13.986	-0.279	9.233	-1.939	0.632	2.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
653	1R	-14.235	-0.279	-17.882	-1.939	0.459	2.079	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
653	1S	13.986	0.469	9.233	3.987	0.632	24.854	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
653	1T	-14.235	0.469	-17.882	3.987	0.459	24.854	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
653	2	2.694	0.143	-9.245	1.401	6.282	16.401	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.08
653	7	1.481	0.152	-8.393	1.559	4.118	19.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
653	8	1.456	0.142	-8.037	1.449	4.061	17.973	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
654	1A	20.443	-0.452	14.803	-1.359	0.118	5.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.03
654	1B	-20.706	-0.452	-23.424	-1.359	0.927	5.168	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.02
654	1C	20.443	0.638	14.803	3.403	0.118	21.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.11
654	1D	-20.706	0.638	-23.424	3.403	0.927	21.589	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.10
654	1I	20.259	-0.463	16.239	-0.992	0.247	6.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
654	1J	-20.522	-0.463	-24.859	-0.992	1.055	6.640	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
654	1K	20.259	0.649	16.239	3.037	0.247	20.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
654	1L	-20.522	0.649	-24.859	3.037	1.055	20.117	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.09
654	1Q	13.851	-0.342	9.175	-1.958	0.124	2.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
654	1R	-14.114	-0.342	-17.796	-1.958	0.685	2.038	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
654	1S	13.851	0.528	9.175	4.002	0.124	24.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
654	1T	-14.114	0.528	-17.796	4.002	0.685	24.719	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
654	2	2.769	0.148	-9.095	1.386	2.324	16.010	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.08
654	7	1.516	0.154	-8.291	1.549	1.114	19.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
654	8	1.492	0.143	-7.936	1.439	1.161								

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
656	1A	18.996	-0.450	12.452	-1.456	0.273	4.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.02
656	1B	-19.251	-0.450	-21.137	-1.456	0.890	4.781	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.02
656	1C	18.996	0.634	12.452	3.499	0.273	21.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.06	0.11
656	1D	-19.251	0.634	-21.137	3.499	0.890	21.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.10
656	1I	18.614	-0.544	15.774	-0.827	0.663	7.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.04
656	1J	-18.869	-0.544	-24.459	-0.827	1.281	7.244	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
656	1K	18.614	0.728	15.774	2.870	0.663	19.464	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.03
656	1L	-18.869	0.728	-24.459	2.870	1.281	19.463	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
656	1Q	13.139	-0.358	8.543	-1.943	0.064	2.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
656	1R	-13.394	-0.358	-17.228	-1.943	0.681	2.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
656	1S	13.139	0.542	8.543	3.986	0.064	24.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
656	1T	-13.394	0.542	-17.228	3.986	0.681	24.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
656	2	2.918	0.176	-8.513	1.375	0.551	15.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.07
656	7	1.608	0.170	-7.962	1.541	0.120	18.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.09
656	8	1.580	0.159	-7.600	1.432	0.153	17.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.08
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
657	1A	17.791	-0.416	10.801	-1.412	0.281	4.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.02
657	1B	-18.044	-0.416	-19.479	-1.412	0.649	4.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.02
657	1C	17.791	0.600	10.801	3.453	0.280	21.817	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.05	0.11
657	1D	-18.044	0.600	-19.479	3.453	0.650	21.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.05	0.10
657	1I	17.340	-0.540	14.957	-0.659	0.767	7.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.04
657	1J	-17.592	-0.540	-23.635	-0.659	1.135	7.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
657	1K	17.340	0.723	14.957	2.700	0.766	18.924	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.09
657	1L	-17.592	0.723	-23.635	2.700	1.136	18.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
657	1Q	12.565	-0.348	7.972	-1.894	0.154	2.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
657	1R	-12.818	-0.348	-16.650	-1.894	0.521	2.219	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
657	1S	12.565	0.531	7.972	3.935	0.152	24.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
657	1T	-12.818	0.531	-16.650	3.935	0.522	24.481	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.11
657	2	2.853	0.187	-8.156	1.373	0.312	15.393	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.07
657	7	1.569	0.176	-7.748	1.539	0.062	18.657	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.09
657	8	1.540	0.166	-7.392	1.430	0.086	17.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.08
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
658	1A	16.336	-0.378	8.940	-1.345	0.282	5.044	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
658	1B	-16.587	-0.378	-17.614	-1.345	0.403	5.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
658	1C	16.336	0.561	8.940	3.385	0.281	21.653	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.11
658	1D	-16.587	0.561	-17.614	3.385	0.404	21.654	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.10
658	1I	15.804	-0.530	13.864	-0.476	0.864	8.356	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
658	1J	-16.056	-0.530	-22.538	-0.476	0.986	8.357	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
658	1K	15.804	0.713	13.864	2.516	0.863	18.341	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
658	1L	-16.056	0.713	-22.538	2.516	0.987	18.342	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.08
658	1Q	11.873	-0.337	7.289	-1.836	0.237	2.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
658	1R	-12.125	-0.337	-15.963	-1.836	0.358	2.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.01
658	1S	11.873	0.519	7.289	3.876	0.236	24.317	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.12
658	1T	-12.125	0.519	-15.963	3.876	0.359	24.317	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.11
658	2	2.680	0.192	-7.795	1.372	0.097	15.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.07
658	7	1.466	0.179	-7.530	1.538	0.014	18.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.09
658	8	1.435	0.169	-7.167	1.429	0.022	17.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.08
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
659	1A	16.340	-0.378	8.945	-1.346	0.398	5.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
659	1B	-16.588	-0.378	-17.616	-1.346	0.289	5.043	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
659	1C	16.340	0.561	8.945	3.386	0.397	21.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.11
659	1D	-16.588	0.561	-17.616	3.386	0.290	21.655	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.10
659	1I	15.806	-0.530	13.866	-0.477	0.980	8.352	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
659	1J	-16.055	-0.530	-22.537	-0.477	0.871	8.353	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
659	1K	15.806	0.713	13.866	2.517	0.979	18.345	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
659	1L	-16.055	0.713	-22.537	2.517	0.872	18.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.08
659	1Q	11.875	-0.337	7.291	-1.836	0.352	2.380	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
659	1R	-12.124	-0.337	-15.962	-1.836	0.243	2.380	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.01
659	1S	11.875	0.519	7.291	3.876	0.351	24.318	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.12
659	1T	-12.124	0.519	-15.962	3.876	0.244	24.319	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.11
659	2	2.684	0.192	-7.799	1.372	0.106	15.326	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.07
659	7	1.469	0.179	-7.534	1.539	0.028	18.619	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.09
659	8	1.438	0.169	-7.171	1.429	0.031	17.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.08
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
660	1A	17.790	-0.416	10.814	-1.412	0.643	4.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.02
660	1B	-18.039	-0.416	-19.487	-1.412	0.283	4.882	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.05	0.02
660	1C	17.790	0.599	10.814	3.453	0.643	21.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.05	0.11
660	1D	-18.039	0.599	-19.487	3.453	0.283	21.818	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.05	0.10
660	1I	17.327	-0.540	14.974	-0.659	1.129	7.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.04
660	1J	-17.576	-0.540	-23.647	-0.659	0.769	7.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
660	1K	17.327	0.723	14.974	2.700	1.129	18.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.09
660	1L	-17.576	0.723	-23.647	2.700	0.769	18.925	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
660	1Q	12.562	-0.348	7.980	-1.894	0.515	2.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
660	1R	-12.812	-0.348	-16.653	-1.894	0.155	2.218	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
660	1S	12.562	0.531	7.980	3.935	0.515	24.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
660	1T	-12.812	0.531	-16.653	3.935	0.155	24.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.11
660	2	2.855	0.187	-8.160	1.373	0.317	15.394	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.07
660	7	1.571	0.176	-7.751	1.540	0.067	18.658	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.09
660	8	1.542	0.166	-7.395	1.430	0.090	17.294	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.08
Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
661	1A	19.056	-0.450	12.464	-1.456	0.894	4.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.02
661	1B	-19.309	-0.450	-21.146	-1.456	0.271	4.782	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.02
661	1C	19.056	0.634	12.464	3.499	0.894	21.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.06	0.11
661	1D	-19.309	0.634	-21.146	3.499	0.271	21.926	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.10
661	1I	18.652	-0.544	15.810	-0.827	1.284	7.244	2.01	2.01	4.52	4.52			

661	1K	18.652	0.728	15.810	2.870	1.284	19.464	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
661	1L	-18.905	0.728	-24.493	2.870	0.661	19.464	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
661	1Q	13.162	-0.358	8.554	-1.943	0.684	2.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
661	1R	-13.415	-0.358	-17.237	-1.943	0.061	2.075	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
661	1S	13.162	0.542	8.554	3.986	0.684	24.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
661	1T	-13.415	0.542	-17.237	3.986	0.061	24.633	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
661	2	2.920	0.176	-8.516	1.376	0.552	15.516	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.07
661	7	1.610	0.170	-7.964	1.541	0.120	18.734	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.09
661	8	1.582	0.159	-7.602	1.432	0.154	17.381	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.00	0.08

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
662	1A	19.972	-0.479	13.809	-1.478	1.136	4.726	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.02
662	1B	-20.230	-0.479	-22.472	-1.478	0.239	4.726	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.02
662	1C	19.972	0.662	13.809	3.523	1.137	21.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.11
662	1D	-20.230	0.662	-22.472	3.523	0.238	21.988	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.07	0.10
662	1I	19.649	-0.546	16.156	-0.974	1.417	6.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.03
662	1J	-19.907	-0.546	-24.818	-0.974	0.519	6.772	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
662	1K	19.649	0.730	16.156	3.018	1.418	19.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
662	1L	-19.907	0.730	-24.818	3.018	0.518	19.942	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.09
662	1Q	13.605	-0.367	8.948	-1.982	0.847	1.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
662	1R	-13.863	-0.367	-17.611	-1.982	0.050	1.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
662	1S	13.605	0.550	8.948	4.026	0.848	24.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
662	1T	-13.863	0.550	-17.611	4.026	0.051	24.759	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
662	2	2.885	0.161	-8.834	1.380	0.839	15.702	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.08
662	7	1.587	0.160	-8.142	1.544	0.192	18.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
662	8	1.561	0.150	-7.780	1.434	0.244	17.482	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.08

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
663	1A	20.444	-0.452	14.805	-1.359	0.925	5.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.03
663	1B	-20.705	-0.452	-23.423	-1.359	0.122	5.170	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.02
663	1C	20.444	0.638	14.805	3.403	0.925	21.590	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.11
663	1D	-20.705	0.638	-23.423	3.403	0.122	21.590	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.08	0.10
663	1I	20.260	-0.463	16.240	-0.992	1.053	6.642	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
663	1J	-20.521	-0.463	-24.858	-0.992	0.250	6.641	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
663	1K	20.260	0.649	16.240	3.037	1.053	20.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
663	1L	-20.521	0.649	-24.858	3.037	0.250	20.118	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.09
663	1Q	13.852	-0.342	9.176	-1.958	0.683	2.040	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
663	1R	-14.113	-0.342	-17.794	-1.958	0.121	2.039	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
663	1S	13.852	0.528	9.176	4.003	0.683	24.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
663	1T	-14.113	0.528	-17.794	4.003	0.121	24.720	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
663	2	2.771	0.148	-9.098	1.386	2.331	16.011	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.08
663	7	1.518	0.154	-8.293	1.549	1.115	19.045	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
663	8	1.494	0.143	-7.937	1.439	1.167	17.681	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
664	1A	20.693	-0.314	15.047	-1.237	0.380	5.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.03
664	1B	-20.944	-0.314	-23.700	-1.237	0.715	5.570	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.03
664	1C	20.693	0.503	15.047	3.286	0.381	21.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
664	1D	-20.944	0.503	-23.700	3.286	0.715	21.365	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.10
664	1I	20.584	-0.302	16.138	-1.039	0.362	6.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
664	1J	-20.836	-0.302	-24.791	-1.039	0.733	6.223	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
664	1K	20.584	0.492	16.138	3.087	0.363	20.711	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
664	1L	-20.836	0.492	-24.791	3.087	0.733	20.711	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.09
664	1Q	13.988	-0.280	9.225	-1.939	0.458	2.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
664	1R	-14.240	-0.280	-17.878	-1.939	0.636	2.074	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
664	1S	13.988	0.469	9.225	3.988	0.459	24.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
664	1T	-14.240	0.469	-17.878	3.988	0.637	24.861	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
664	2	2.695	0.143	-9.239	1.401	6.284	16.400	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.08
664	7	1.482	0.152	-8.395	1.559	4.107	19.340	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
664	8	1.458	0.142	-8.038	1.449	4.063	17.972	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
665	1A	21.004	-0.472	15.619	-1.317	1.162	5.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.03
665	1B	-21.232	-0.472	-24.311	-1.317	0.368	5.517	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.09	0.03
665	1C	21.004	0.659	15.619	3.368	1.162	21.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
665	1D	-21.232	0.659	-24.311	3.368	0.368	21.346	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.10
665	1I	20.893	-0.475	16.251	-1.293	1.189	5.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.03
665	1J	-21.122	-0.475	-24.943	-1.293	0.395	5.445	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.02
665	1K	20.893	0.662	16.251	3.343	1.189	21.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.10	0.11
665	1L	-21.122	0.662	-24.943	3.343	0.395	21.418	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
665	1Q	14.136	-0.350	9.383	-2.017	0.775	1.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
665	1R	-14.365	-0.350	-18.075	-2.017	0.018	1.862	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
665	1S	14.136	0.537	9.383	4.067	0.775	25.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
665	1T	-14.365	0.537	-18.075	4.067	0.018	25.001	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
665	2	2.586	0.126	-9.439	1.406	2.117	16.616	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.08
665	7	1.419	0.139	-8.521	1.561	0.993	19.450	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
665	8	1.395	0.130	-8.163	1.451	1.043	18.076	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09

Spess.=	35.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
666	1A	20.913	-0.503	16.242	-1.281	1.821	5.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.10	0.03
666	1B	-21.171	-0.503	-24.914	-1.281	0.024	5.644	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
666	1C	20.913	0.692	16.242	3.334	1.820	21.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.10	0.10
666	1D	-21.171	0.692	-24.914	3.334	0.025	21.151	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
666	1I	20.839	-0.490	15.929	-1.398	1.736	5.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.03
666	1J	-21.097	-0.490	-24.601	-1.398	0.061	5.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.02
666	1K	20.839	0.679	15.929	3.452	1.735	21.732	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
666	1L	-21.097	0.679	-24.601	3.452	0.060	21.733	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.09	0.10
666	1Q	14.102	-0.367	9.468	-2.035	1.348	1.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.05	0.01
666	1R	-14.361	-0.367	-18.140	-2.035	0.449	1.803	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
666	1S	14.102	0.556	9.468	4.088	1.347	24.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.05	0.12
666	1T	-14.361	0.556	-18.140	4.088	0.448	24.992	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
666	2	2.323	0.105	-9.625	1.415	1.538	16.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.08
666	7	1.252	0.126	-8.610	1.565	0.303	19.608	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09

666	8	1.232	0.117	-8.253	1.455	0.402	18.256	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
667	1A	20.396	-0.565	16.468	-1.278	1.361	5.536	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.03
667	1B	-20.650	-0.565	-25.071	-1.278	0.870	5.537	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.10	0.03
667	1C	20.396	0.748	16.468	3.325	1.360	21.119	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.11	0.10
667	1D	-20.650	0.748	-25.071	3.325	0.871	21.120	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.10	0.10
667	1I	20.467	-0.512	15.044	-1.492	1.135	4.711	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.09	0.02
667	1J	-20.722	-0.512	-23.648	-1.492	0.644	4.711	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.02
667	1K	20.467	0.695	15.044	3.539	1.134	21.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.09	0.11
667	1L	-20.722	0.695	-23.648	3.539	0.645	21.945	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.10
667	1Q	13.890	-0.377	9.269	-2.054	0.727	1.659	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
667	1R	-14.144	-0.377	-17.872	-2.054	0.235	1.660	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
667	1S	13.890	0.560	9.269	4.102	0.726	24.996	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
667	1T	-14.144	0.560	-17.872	4.102	0.236	24.997	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
667	2	2.022	0.088	-9.857	1.428	2.679	17.191	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.08
667	7	-1.311	0.116	-8.742	1.573	1.441	19.729	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
667	8	-1.331	0.107	-8.386	1.464	1.474	18.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
668	1A	19.711	-0.565	16.443	-1.136	0.829	5.951	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.03
668	1B	-19.942	-0.565	-25.079	-1.136	1.189	5.950	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.03
668	1C	19.711	0.750	16.443	3.187	0.830	20.842	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.11	0.10
668	1D	-19.942	0.750	-25.079	3.187	1.187	20.841	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
668	1I	19.976	-0.474	13.808	-1.461	0.519	4.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.08	0.02
668	1J	-20.206	-0.474	-22.444	-1.461	0.879	4.852	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.02
668	1K	19.976	0.659	13.808	3.512	0.521	21.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.08	0.11
668	1L	-20.206	0.659	-22.444	3.512	0.878	21.940	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.10
668	1Q	13.626	-0.368	8.988	-2.014	0.228	1.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
668	1R	-13.856	-0.368	-17.624	-2.014	0.588	1.815	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
668	1S	13.626	0.554	8.988	4.065	0.229	24.977	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
668	1T	-13.856	0.554	-17.624	4.065	0.587	24.977	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
668	2	-2.676	0.074	-10.095	1.443	4.483	17.684	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.08
668	7	-1.737	0.110	-8.900	1.585	2.815	20.063	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.10
668	8	-1.757	0.100	-8.539	1.475	2.809	18.703	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
669	1A	18.892	-0.342	15.928	-0.791	0.118	7.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
669	1B	-19.129	-0.342	-24.572	-0.791	0.645	7.085	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.03
669	1C	18.892	0.534	15.928	2.843	0.118	19.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.11	0.10
669	1D	-19.129	0.534	-24.572	2.843	0.645	19.857	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
669	1I	19.275	-0.355	12.694	-1.337	0.024	5.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.07	0.03
669	1J	-19.512	-0.355	-21.338	-1.337	0.504	5.198	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.07	0.02
669	1K	19.275	0.547	12.694	3.390	0.023	21.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.07	0.11
669	1L	-19.512	0.547	-21.338	3.390	0.503	21.743	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.07	0.10
669	1Q	13.274	-0.295	8.611	-1.904	0.113	2.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
669	1R	-13.511	-0.295	-17.255	-1.904	0.415	2.197	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
669	1S	13.274	0.486	8.611	3.957	0.112	24.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
669	1T	-13.511	0.486	-17.255	3.957	0.414	24.744	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
669	2	-3.137	0.061	-10.115	1.450	7.975	18.323	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.09
669	7	-2.009	0.104	-8.909	1.590	4.966	20.503	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.10
669	8	-2.028	0.094	-8.547	1.480	4.946	19.136	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
670	1A	18.370	-0.343	15.320	-0.614	0.276	7.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
670	1B	-18.599	-0.343	-23.938	-0.614	0.493	7.889	2.01	2.01	4.52	4.52	0.01	0.11	0.04
670	1C	18.370	0.533	15.320	2.665	0.276	19.042	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
670	1D	-18.599	0.533	-23.938	2.665	0.493	19.042	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
670	1I	18.741	-0.352	11.963	-1.340	0.104	5.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.06	0.03
670	1J	-18.971	-0.352	-20.581	-1.340	0.321	5.156	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.06	0.02
670	1K	18.741	0.542	11.963	3.391	0.104	21.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.06	0.11
670	1L	-18.971	0.542	-20.581	3.391	0.321	21.775	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.06	0.10
670	1Q	13.032	-0.295	8.290	-1.864	0.035	2.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.04	0.01
670	1R	-13.261	-0.295	-16.908	-1.864	0.251	2.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.01
670	1S	13.032	0.485	8.290	3.915	0.035	24.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.04	0.12
670	1T	-13.261	0.485	-16.908	3.915	0.251	24.561	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.12
670	2	-3.444	0.056	-10.042	1.468	8.018	18.917	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.09
670	7	-2.193	0.101	-8.857	1.600	4.887	20.856	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.10
670	8	-2.211	0.091	-8.498	1.490	4.881	19.480	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.01	0.09
Spess.= 35.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
671	1A	17.443	-0.585	14.732	-0.651	0.955	7.914	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.11	0.04
671	1B	-17.664	-0.585	-23.347	-0.651	1.104	7.915	2.01	2.01	4.52	4.52	0.02	0.11	0.04
671	1C	17.443	0.770	14.732	2.696	0.954	18.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0.11	0.09
671	1D	-17.664	0.770	-23.347	2.696	1.106	18.814	2.01	2.01	4.52	4.52	0.05	0	

672	1I	16.315	-0.391	8.939	-1.364	0.363	4.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
672	1J	-16.534	-0.391	-17.563	-1.364	0.368	4.955	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.04	0.02
672	1K	16.315	0.576	8.939	3.409	0.363	21.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.04	0.11
672	1L	-16.534	0.576	-17.563	3.409	0.368	21.764	2.01	2.01	4.52	4.52	0.06	0.04	0.10
672	1Q	11.885	-0.349	7.266	-1.843	0.321	2.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.04	0.03	0.01
672	1R	-12.105	-0.349	-15.890	-1.843	0.326	2.370	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.01
672	1S	11.885	0.534	7.266	3.889	0.321	24.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.08	0.03	0.12
672	1T	-12.105	0.534	-15.890	3.889	0.326	24.348	2.01	2.01	4.52	4.52	0.07	0.03	0.11
672	2	-4.327	0.060	-10.064	1.511	5.909	19.844	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.03	0.10
672	7	-2.721	0.101	-8.874	1.624	3.548	21.337	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10
672	8	-2.737	0.092	-8.512	1.515	3.553	19.977	2.01	2.01	4.52	4.52	0.03	0.02	0.10

Spess.= 35.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

GUSCI						
Gruppo	El.	NC	N, M	txy	Vz/Vrd1	Note
			IR	IR	IR	
1	20	1K	0.99	--	--	
1	348	1A	--	0.16	--	
1	1	1I	--	--	99.99	

VERIFICA PAISTRA DI ISPEZIONE ARM. LONGITUDINALE

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **5** Tabella: **Piastra di ispezione**

Descrizione: **Piastra di ispezione**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **20** mm dxx base inf.: **20** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **20** mm pxx agg.: **20** cm

dyy base sup.: **20** mm dyd base inf.: **20** mm pyy: **20** cm dyd agg.: **20** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **assi_locali**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza		
	---	---	---	---									
	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/m		cmq /20 cm		cmq /20 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1
1 1A	2.447	-0.015	5.169	0.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
1 1B	-1.440	-0.015	-5.216	0.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
1 1C	2.447	0.464	5.169	1.113	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
1 1D	-1.440	0.464	-5.216	1.113	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
1 1I	2.550	-0.041	7.805	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
1 1J	-1.543	-0.041	-7.852	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
1 1K	2.550	0.490	7.805	1.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
1 1L	-1.543	0.490	-7.852	1.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
1 1Q	1.812	-0.094	3.366	-0.324	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
1 1R	-0.805	-0.094	-3.413	-0.324	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
1 1S	1.812	0.543	3.366	1.688	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
1 1T	-0.805	0.543	-3.413	1.688	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
1 2	-1.193	0.305	-0.946	0.991	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
1 7	-0.417	0.316	-0.631	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
1 8	-0.496	0.303	-0.670	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
2 1A	2.514	-0.024	5.552	0.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
2 1B	-1.508	-0.024	-5.597	0.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
2 1C	2.514	0.473	5.552	1.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
2 1D	-1.508	0.473	-5.597	1.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
2 1I	2.603	-0.047	7.870	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
2 1J	-1.598	-0.047	-7.915	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
2 1K	2.603	0.496	7.870	1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
2 1L	-1.598	0.496	-7.915	1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
2 1Q	1.838	-0.099	3.464	-0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
2 1R	-0.832	-0.099	-3.509	-0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
2 1S	1.838	0.548	3.464	1.692	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
2 1T	-0.832	0.548	-3.509	1.692	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
2 2	-1.126	0.303	-1.216	0.991	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
2 7	0.466	0.315	-0.790	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
2 8	-0.458	0.302	-0.826	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
3 1A	3.099	-0.126	6.374	0.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
3 1B	-1.894	-0.126	-6.613	0.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
3 1C	3.099	0.360	6.374	1.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
3 1D	-1.894	0.360	-6.613	1.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
3 1I	3.001	-0.161	9.447	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
3 1J	-1.796	-0.161	-9.686	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
3 1K	3.001	0.395	9.447	1.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
3 1L	-1.796	0.395	-9.686	1.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
3 1Q	2.249	-0.114	4.073	-0.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
3 1R	-1.044	-0.114	-4.312	-0.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
3 1S	2.249	0.348	4.073	1.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
3 1T	-1.044	0.348	-4.312	1.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
3 2	-1.183	0.147	-1.331	1.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
3 7	0.563	0.147	-0.931	1.114	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
3 8	0.465	0.145	-0.958	1.053	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													
4 1A	3.174	-0.137	6.829	0.258	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
4 1B	-1.970	-0.137	-7.068	0.258	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
4 1C	3.174	0.372	6.829	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
4 1D	-1.970	0.372	-7.068	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
4 1I	3.082	-0.168	9.525	0.198	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
4 1J	-1.878	-0.168	-9.764	0.198	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
4 1K	3.082	0.403	9.525	1.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
4 1L	-1.878	0.403	-9.764	1.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
4 1Q	2.287	-0.120	4.194	-0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
4 1R	-1.083	-0.120	-4.433	-0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
4 1S	2.287	0.355	4.194	1.737	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
4 1T	-1.083	0.355	-4.433	1.737	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
4 2	-1.118	0.145	-1.604	1.053	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
4 7	0.662	0.146	-1.092	1.113	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
4 8	0.562	0.144	-1.118	1.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)													

5	1A	4.217	-0.363	8.062	0.071	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
5	1B	-2.667	-0.363	-8.636	0.071	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
5	1C	4.217	0.254	8.062	1.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
5	1D	-2.667	0.254	-8.636	1.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
5	1I	3.760	-0.415	11.588	-0.049	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
5	1J	-2.210	-0.415	-12.161	-0.049	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
5	1K	3.760	0.305	11.588	1.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
5	1L	-2.210	0.305	-12.161	1.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
5	1Q	3.026	-0.424	5.069	-0.384	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
5	1R	-1.476	-0.424	-5.643	-0.384	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
5	1S	3.026	0.314	5.069	1.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
5	1T	-1.476	0.314	-5.643	1.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
5	2	-1.156	-0.140	-1.937	0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
5	7	0.906	-0.142	-1.411	0.866	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
5	8	0.789	-0.127	-1.420	0.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
6	1A	4.279	-0.380	8.614	0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
6	1B	-2.729	-0.380	-9.189	0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
6	1C	4.279	0.270	8.614	1.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
6	1D	-2.729	0.270	-9.189	1.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
6	1I	3.881	-0.421	11.702	-0.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
6	1J	-2.331	-0.421	-12.277	-0.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
6	1K	3.881	0.311	11.702	1.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
6	1L	-2.331	0.311	-12.277	1.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
6	1Q	3.070	-0.426	5.224	-0.392	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
6	1R	-1.521	-0.426	-5.799	-0.392	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
6	1S	3.070	0.316	5.224	1.566	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
6	1T	-1.521	0.316	-5.799	1.566	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
6	2	-1.095	-0.145	-2.219	0.817	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
6	7	1.002	-0.145	-1.578	0.863	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
6	8	0.883	-0.131	-1.585	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
7	1A	6.453	-0.752	11.038	-0.395	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
7	1B	-4.203	-0.752	-12.291	-0.395	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
7	1C	6.453	0.216	11.038	0.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
7	1D	-4.203	0.216	-12.291	0.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
7	1I	5.126	-0.783	14.549	-0.636	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
7	1J	-2.875	-0.783	-15.802	-0.636	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
7	1K	5.126	0.247	14.549	0.923	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
7	1L	-2.875	0.247	-15.802	0.923	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
7	1Q	4.592	-0.940	6.698	-0.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
7	1R	-2.341	-0.940	-7.951	-0.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
7	1S	4.592	0.404	6.698	0.848	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
7	1T	-2.341	0.404	-7.951	0.848	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
7	2	1.441	-0.449	-3.072	0.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
7	7	1.588	-0.470	-2.326	0.159	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
7	8	1.433	-0.436	-2.295	0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
8	1A	6.498	-0.768	11.660	-0.453	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
8	1B	-4.247	-0.768	-12.914	-0.453	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
8	1C	6.498	0.231	11.660	0.739	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
8	1D	-4.247	0.231	-12.914	0.739	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
8	1I	5.348	-0.793	14.780	-0.638	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
8	1J	-3.097	-0.793	-16.034	-0.638	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
8	1K	5.348	0.256	14.780	0.924	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
8	1L	-3.097	0.256	-16.034	0.924	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
8	1Q	4.652	-0.948	6.893	-0.576	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
8	1R	-2.401	-0.948	-8.148	-0.576	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
8	1S	4.652	0.412	6.893	0.862	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
8	1T	-2.401	0.412	-8.148	0.862	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
8	2	1.593	-0.454	-3.338	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
8	7	1.678	-0.473	-2.485	0.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
8	8	1.522	-0.439	-2.453	0.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
9	1A	17.681	-1.106	16.166	-2.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
9	1B	-13.701	-1.106	-19.046	-2.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
9	1C	17.681	0.332	16.166	0.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
9	1D	-13.701	0.332	-19.046	0.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.12	--
9	1I	18.020	-0.956	17.258	-2.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.07	--
9	1J	-14.040	-0.956	-20.138	-2.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.07	--
9	1K	18.020	0.183	17.258	1.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.07	--
9	1L	-14.040	0.183	-20.138	1.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.07	--
9	1Q	12.082	-1.169	9.189	-3.442	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
9	1R	-8.102	-1.169	-12.069	-3.442	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
9	1S	12.082	0.396	9.189	1.755	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
9	1T	-8.102	0.396	-12.069	1.755	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.05	--
9	2	3.101	-0.595	-5.491	-1.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
9	7	3.184	-0.631	-4.340	-1.417	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
9	8	2.934	-0.589	-4.218	-1.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
10	1A	18.209	-1.094	16.956	-2.297	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
10	1B	-14.225	-1.094	-19.841	-2.297	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
10	1C	18.209	0.320	16.956	0.609	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
10	1D	-14.225	0.320	-19.841	0.609	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.12	--
10	1I	18.489	-0.979	17.768	-2.744	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.08	--
10	1J	-14.505	-0.979	-20.653	-2.744	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.08	--
10	1K	18.489	0.205	17.768	1.057	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.08	--
10	1L	-14.505	0.205	-20.653	1.057	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.08	--

10	1Q	12.313	-1.172	9.495	-3.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
10	1R	-8.330	-1.172	-12.380	-3.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
10	1S	12.313	0.398	9.495	1.768	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
10	1T	-8.330	0.398	-12.380	1.768	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.05	--
10	2	3.170	-0.594	-5.746	-1.359	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
10	7	3.222	-0.630	-4.491	-1.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
10	8	2.971	-0.588	-4.368	-1.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1A	18.206	-1.094	16.957	-2.296	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
11	1B	-14.221	-1.094	-19.840	-2.296	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
11	1C	18.206	0.320	16.957	0.609	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
11	1D	-14.221	0.320	-19.840	0.609	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.12	--
11	1I	18.488	-0.979	17.769	-2.742	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.08	--
11	1J	-14.504	-0.979	-20.652	-2.742	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.08	--
11	1K	18.488	0.205	17.769	1.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.08	--
11	1L	-14.504	0.205	-20.652	1.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.08	--
11	1Q	12.313	-1.172	9.496	-3.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
11	1R	-8.328	-1.172	-12.379	-3.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
11	1S	12.313	0.398	9.496	1.767	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
11	1T	-8.328	0.398	-12.379	1.767	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.05	--
11	2	3.172	-0.594	-5.744	-1.359	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
11	7	3.224	-0.630	-4.489	-1.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
11	8	2.973	-0.588	-4.366	-1.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
12	1A	17.678	-1.106	16.167	-2.241	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
12	1B	-13.696	-1.106	-19.045	-2.241	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
12	1C	17.678	0.332	16.167	0.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
12	1D	-13.696	0.332	-19.045	0.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.12	--
12	1I	18.020	-0.956	17.259	-2.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.07	--
12	1J	-14.038	-0.956	-20.137	-2.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.07	--
12	1K	18.020	0.183	17.259	1.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.07	--
12	1L	-14.038	0.183	-20.137	1.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.07	--
12	1Q	12.082	-1.169	9.190	-3.441	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
12	1R	-8.100	-1.169	-12.068	-3.441	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
12	1S	12.082	0.395	9.190	1.755	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
12	1T	-8.100	0.395	-12.068	1.755	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.05	--
12	2	3.104	-0.595	-5.491	-1.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
12	7	3.186	-0.631	-4.339	-1.416	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
12	8	2.936	-0.589	-4.217	-1.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
13	1A	6.500	-0.768	11.661	-0.453	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
13	1B	-4.250	-0.768	-12.912	-0.453	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
13	1C	6.500	0.231	11.661	0.739	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
13	1D	-4.250	0.231	-12.912	0.739	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
13	1I	5.345	-0.793	14.782	-0.638	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
13	1J	-3.095	-0.793	-16.033	-0.638	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
13	1K	5.345	0.256	14.782	0.924	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
13	1L	-3.095	0.256	-16.033	0.924	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
13	1Q	4.652	-0.948	6.895	-0.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
13	1R	-2.401	-0.948	-8.146	-0.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
13	1S	4.652	0.412	6.895	0.862	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
13	1T	-2.401	0.412	-8.146	0.862	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
13	2	1.594	-0.454	-3.337	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
13	7	1.679	-0.473	-2.483	0.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
13	8	1.522	-0.439	-2.452	0.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
14	1A	6.454	-0.752	11.040	-0.395	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
14	1B	-4.204	-0.752	-12.290	-0.395	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
14	1C	6.454	0.215	11.040	0.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
14	1D	-4.204	0.215	-12.290	0.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
14	1I	5.124	-0.783	14.552	-0.636	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
14	1J	-2.874	-0.783	-15.803	-0.636	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
14	1K	5.124	0.246	14.552	0.923	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
14	1L	-2.874	0.246	-15.803	0.923	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
14	1Q	4.592	-0.940	6.700	-0.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
14	1R	-2.341	-0.940	-7.951	-0.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
14	1S	4.592	0.404	6.700	0.848	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
14	1T	-2.341	0.404	-7.951	0.848	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
14	2	1.442	-0.449	-3.071	0.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
14	7	1.588	-0.470	-2.324	0.159	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
14	8	1.433	-0.436	-2.294	0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
15	1A	4.283	-0.380	8.615	0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
15	1B	-2.733	-0.380	-9.188	0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
15	1C	4.283	0.270	8.615	1.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
15	1D	-2.733	0.270	-9.188	1.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
15	1I	3.882	-0.421	11.703	-0.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
15	1J	-2.332	-0.421	-12.276	-0.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
15	1K	3.882	0.312	11.703	1.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
15	1L	-2.332	0.312	-12.276	1.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
15	1Q	3.072	-0.426	5.225	-0.392	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
15	1R	-1.522	-0.426	-5.799	-0.392	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
15	1S	3.072	0.316	5.225	1.566	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
15	1T	-1.522	0.316	-5.799	1.566	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
15	2	-1.095	-0.145	-2.218	0.817	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
15	7	1.002	-0.145	-1.576	0.863	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
15	8	0.883	-0.131	-1.584	0.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
16	1A	4.217	-0.363	8.063	0.072	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
16	1B	-2.668	-0.363	-8.636	0.072	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
16	1C	4.217	0.254	8.063	1.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
16	1D	-2.668	0.254	-8.636	1.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
16	1I	3.757	-0.415	11.588	-0.049	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
16	1J	-2.207	-0.415	-12.161	-0.049	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
16	1K	3.757	0.305	11.588	1.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
16	1L	-2.207	0.305	-12.161	1.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
16	1Q	3.025	-0.424	5.069	-0.384	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
16	1R	-1.476	-0.424	-5.642	-0.384	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
16	1S	3.025	0.314	5.069	1.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
16	1T	-1.476	0.314	-5.642	1.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
16	2	-1.155	-0.140	-1.936	0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
16	7	0.906	-0.142	-1.410	0.866	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
16	8	0.789	-0.127	-1.418	0.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
17	1A	3.178	-0.137	6.829	0.258	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
17	1B	-1.974	-0.137	-7.067	0.258	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
17	1C	3.178	0.372	6.829	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
17	1D	-1.974	0.372	-7.067	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
17	1I	3.083	-0.168	9.525	0.198	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
17	1J	-1.879	-0.168	-9.764	0.198	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
17	1K	3.083	0.403	9.525	1.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
17	1L	-1.879	0.403	-9.764	1.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
17	1Q	2.288	-0.120	4.194	-0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
17	1R	-1.084	-0.120	-4.433	-0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
17	1S	2.288	0.355	4.194	1.737	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
17	1T	-1.084	0.355	-4.433	1.737	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
17	2	-1.118	0.145	-1.604	1.053	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
17	7	0.661	0.146	-1.091	1.113	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
17	8	0.562	0.144	-1.117	1.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
18	1A	3.104	-0.126	6.377	0.272	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
18	1B	-1.899	-0.126	-6.616	0.272	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
18	1C	3.104	0.360	6.377	1.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
18	1D	-1.899	0.360	-6.616	1.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
18	1I	3.004	-0.161	9.450	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
18	1J	-1.799	-0.161	-9.689	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
18	1K	3.004	0.395	9.450	1.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
18	1L	-1.799	0.395	-9.689	1.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
18	1Q	2.251	-0.114	4.074	-0.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
18	1R	-1.046	-0.114	-4.313	-0.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
18	1S	2.251	0.348	4.074	1.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
18	1T	-1.046	0.348	-4.313	1.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
18	2	-1.183	0.147	-1.331	1.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
18	7	0.563	0.147	-0.930	1.114	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
18	8	0.465	0.145	-0.957	1.053	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
19	1A	2.514	-0.024	5.552	0.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
19	1B	-1.508	-0.024	-5.596	0.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
19	1C	2.514	0.473	5.552	1.122	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
19	1D	-1.508	0.473	-5.596	1.122	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
19	1I	2.603	-0.047	7.870	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
19	1J	-1.598	-0.047	-7.915	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
19	1K	2.603	0.496	7.870	1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
19	1L	-1.598	0.496	-7.915	1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
19	1Q	1.837	-0.099	3.465	-0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
19	1R	-0.832	-0.099	-3.509	-0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
19	1S	1.837	0.548	3.465	1.692	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
19	1T	-0.832	0.548	-3.509	1.692	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
19	2	-1.126	0.303	-1.216	0.991	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
19	7	0.465	0.315	-0.789	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
19	8	-0.458	0.302	-0.825	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
20	1A	2.451	-0.015	5.171	0.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
20	1B	-1.443	-0.015	-5.218	0.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
20	1C	2.451	0.464	5.171	1.112	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
20	1D	-1.443	0.464	-5.218	1.112	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
20	1I	2.551	-0.040	7.806	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
20	1J	-1.544	-0.040	-7.852	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
20	1K	2.551	0.489	7.806	1.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
20	1L	-1.544	0.489	-7.852	1.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
20	1Q	1.813	-0.094	3.366	-0.324	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
20	1R	-0.806	-0.094	-3.413	-0.324	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
20	1S	1.813	0.543	3.366	1.688	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
20	1T	-0.806	0.543	-3.413	1.688	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
20	2	-1.192	0.305	-0.946	0.991	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
20	7	-0.417	0.316	-0.630	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
20	8	-0.495	0.303	-0.669	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
21	1A	18.168	-1.089	16.944	-2.293	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
21	1B	-14.207	-1.089	-19.831	-2.293	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
21	1C	18.168	0.318	16.944	0.620	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
21	1D	-14.207	0.318	-19.831	0.620	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.12	--
21	1I	18.468	-0.978	17.728	-2.737	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.08	--
21	1J	-14.507	-0.978	-20.615	-2.737	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.08	--

21	1K	18.468	0.207	17.728	1.063	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.08	--
21	1L	-14.507	0.207	-20.615	1.063	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.08	--
21	1Q	12.289	-1.169	9.485	-3.448	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
21	1R	-8.327	-1.169	-12.372	-3.448	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
21	1S	12.289	0.398	9.485	1.775	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
21	1T	-8.327	0.398	-12.372	1.775	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.05	--
21	2	3.031	-0.567	-2.831	-1.204	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
21	7	3.142	-0.614	-2.754	-1.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
21	8	2.898	-0.572	-2.637	-1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
22	1A	17.642	-1.105	16.166	-2.239	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
22	1B	-13.681	-1.105	-19.045	-2.239	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
22	1C	17.642	0.334	16.166	0.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
22	1D	-13.681	0.334	-19.045	0.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.12	--
22	1I	18.001	-0.957	17.258	-2.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.07	--
22	1J	-14.039	-0.957	-20.137	-2.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.07	--
22	1K	18.001	0.185	17.258	1.060	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.07	--
22	1L	-14.039	0.185	-20.137	1.060	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.07	--
22	1Q	12.059	-1.168	9.189	-3.435	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
22	1R	-8.098	-1.168	-12.067	-3.435	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
22	1S	12.059	0.396	9.189	1.761	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
22	1T	-8.098	0.396	-12.067	1.761	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.05	--
22	2	2.967	-0.565	-3.134	-1.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
22	7	3.103	-0.612	-2.933	-1.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
22	8	2.860	-0.571	-2.816	-1.237	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
23	1A	6.478	-0.767	11.647	-0.456	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
23	1B	-4.247	-0.767	-12.892	-0.456	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
23	1C	6.478	0.230	11.647	0.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
23	1D	-4.247	0.230	-12.892	0.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
23	1I	5.343	-0.793	14.784	-0.641	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
23	1J	-3.112	-0.793	-16.029	-0.641	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
23	1K	5.343	0.257	14.784	0.926	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
23	1L	-3.112	0.257	-16.029	0.926	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
23	1Q	4.641	-0.945	6.898	-0.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
23	1R	-2.410	-0.945	-8.142	-0.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
23	1S	4.641	0.408	6.898	0.860	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
23	1T	-2.410	0.408	-8.142	0.860	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
23	2	0.625	-0.409	0.451	0.223	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
23	7	1.099	-0.446	-0.748	0.200	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
23	8	0.949	-0.413	-0.723	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
24	1A	6.455	-0.753	11.049	-0.397	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
24	1B	-4.220	-0.753	-12.296	-0.397	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
24	1C	6.455	0.216	11.049	0.683	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
24	1D	-4.220	0.216	-12.296	0.683	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
24	1I	5.120	-0.784	14.555	-0.638	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
24	1J	-2.885	-0.784	-15.801	-0.638	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
24	1K	5.120	0.247	14.555	0.924	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
24	1L	-2.885	0.247	-15.801	0.924	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
24	1Q	4.584	-0.944	6.705	-0.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
24	1R	-2.349	-0.944	-7.951	-0.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
24	1S	4.584	0.406	6.705	0.847	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
24	1T	-2.349	0.406	-7.951	0.847	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
24	2	0.630	-0.414	-0.642	0.217	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
24	7	1.103	-0.449	-0.872	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
24	8	0.953	-0.416	-0.847	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
25	1A	4.272	-0.384	8.632	0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
25	1B	-2.745	-0.384	-9.184	0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
25	1C	4.272	0.270	8.632	1.132	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
25	1D	-2.745	0.270	-9.184	1.132	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
25	1I	3.873	-0.425	11.713	-0.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
25	1J	-2.346	-0.425	-12.266	-0.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
25	1K	3.873	0.311	11.713	1.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
25	1L	-2.346	0.311	-12.266	1.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
25	1Q	3.062	-0.435	5.235	-0.390	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
25	1R	-1.535	-0.435	-5.787	-0.390	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
25	1S	3.062	0.321	5.235	1.566	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
25	1T	-1.535	0.321	-5.787	1.566	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
25	2	-0.484	-0.108	0.672	0.860	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
25	7	0.348	-0.123	0.164	0.889	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
25	8	0.237	-0.109	0.158	0.844	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1A	4.194	-0.366	8.063	0.072	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
26	1B	-2.663	-0.366	-8.620	0.072	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
26	1C	4.194	0.252	8.063	1.104	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
26	1D	-2.663	0.252	-8.620	1.104	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
26	1I	3.745	-0.417	11.592	-0.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
26	1J	-2.214	-0.417	-12.149	-0.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
26	1K	3.745	0.303	11.592	1.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
26	1L	-2.214	0.303	-12.149	1.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
26	1Q	3.014	-0.427	5.076	-0.383	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
26	1R	-1.483	-0.427	-5.633	-0.383	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
26	1S	3.014	0.313	5.076	1.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
26	1T	-1.483	0.313	-5.633	1.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
26	2	-0.636	-0.113	0.664	0.857	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
26	7	0.352	-0.127	0.158	0.888	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--

26	8	0.241	-0.113	0.150	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
27	1A	3.150	-0.139	6.845	0.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
27	1B	-1.975	-0.139	-7.052	0.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
27	1C	3.150	0.365	6.845	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
27	1D	-1.975	0.365	-7.052	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
27	1I	3.065	-0.169	9.537	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
27	1J	-1.890	-0.169	-9.744	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
27	1K	3.065	0.395	9.537	1.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
27	1L	-1.890	0.395	-9.744	1.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
27	1Q	2.271	-0.116	4.207	-0.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
27	1R	-1.096	-0.116	-4.414	-0.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
27	1S	2.271	0.342	4.207	1.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
27	1T	-1.096	0.342	-4.414	1.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
27	2	-0.584	0.165	0.763	1.074	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
27	7	0.012	0.155	0.330	1.126	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
27	8	-0.088	0.153	0.300	1.064	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
28	1A	3.085	-0.129	6.394	0.273	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
28	1B	-1.903	-0.129	-6.606	0.273	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
28	1C	3.085	0.355	6.394	1.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
28	1D	-1.903	0.355	-6.606	1.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
28	1I	2.990	-0.163	9.461	0.201	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
28	1J	-1.809	-0.163	-9.674	0.201	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
28	1K	2.990	0.389	9.461	1.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
28	1L	-1.809	0.389	-9.674	1.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
28	1Q	2.239	-0.112	4.090	-0.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
28	1R	-1.058	-0.112	-4.302	-0.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
28	1S	2.239	0.338	4.090	1.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
28	1T	-1.058	0.338	-4.302	1.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
28	2	-0.702	0.164	0.763	1.073	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
28	7	-0.072	0.154	0.339	1.126	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
28	8	-0.171	0.153	0.312	1.064	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
29	1A	2.488	-0.026	5.587	0.243	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
29	1B	-1.519	-0.026	-5.560	0.243	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
29	1C	2.488	0.465	5.587	1.119	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
29	1D	-1.519	0.465	-5.560	1.119	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
29	1I	2.581	-0.049	7.906	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
29	1J	-1.611	-0.049	-7.878	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
29	1K	2.581	0.487	7.906	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
29	1L	-1.611	0.487	-7.878	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
29	1Q	1.822	-0.096	3.498	-0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
29	1R	-0.852	-0.096	-3.471	-0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
29	1S	1.822	0.535	3.498	1.688	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
29	1T	-0.852	0.535	-3.471	1.688	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
29	2	-0.761	0.316	0.951	0.995	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
29	7	-0.170	0.319	0.515	1.050	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
29	8	-0.252	0.307	0.470	0.990	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
30	1A	2.427	-0.018	5.210	0.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
30	1B	-1.448	-0.018	-5.186	0.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
30	1C	2.427	0.457	5.210	1.110	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
30	1D	-1.448	0.457	-5.186	1.110	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
30	1I	2.533	-0.042	7.839	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
30	1J	-1.554	-0.042	-7.816	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
30	1K	2.533	0.481	7.839	1.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
30	1L	-1.554	0.481	-7.816	1.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
30	1Q	1.799	-0.093	3.398	-0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
30	1R	-0.820	-0.093	-3.374	-0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
30	1S	1.799	0.532	3.398	1.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
30	1T	-0.820	0.532	-3.374	1.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
30	2	-0.769	0.315	0.867	0.995	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
30	7	-0.172	0.319	0.461	1.050	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
30	8	-0.251	0.306	0.414	0.990	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
31	1A	2.430	-0.018	5.212	0.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
31	1B	-1.451	-0.018	-5.188	0.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
31	1C	2.430	0.457	5.212	1.110	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
31	1D	-1.451	0.457	-5.188	1.110	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
31	1I	2.534	-0.042	7.840	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
31	1J	-1.554	-0.042	-7.816	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
31	1K	2.534	0.481	7.840	1.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
31	1L	-1.554	0.481	-7.816	1.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
31	1Q	1.800	-0.093	3.399	-0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
31	1R	-0.820	-0.093	-3.374	-0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
31	1S	1.800	0.531	3.399	1.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
31	1T	-0.820	0.531	-3.374	1.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
31	2	-0.768	0.315	0.867	0.995	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
31	7	-0.171	0.319	0.461	1.050	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
31	8	-0.251	0.306	0.414	0.990	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
32	1A	2.490	-0.026	5.589	0.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
32	1B	-1.520	-0.026	-5.561	0.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
32	1C	2.490	0.465	5.589	1.120	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
32	1D	-1.520	0.465	-5.561	1.120	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--

32	1I	2.580	-0.048	7.905	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
32	1J	-1.610	-0.048	-7.876	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
32	1K	2.580	0.487	7.905	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
32	1L	-1.610	0.487	-7.876	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
32	1Q	1.822	-0.096	3.499	-0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
32	1R	-0.852	-0.096	-3.471	-0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
32	1S	1.822	0.535	3.499	1.688	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
32	1T	-0.852	0.535	-3.471	1.688	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
32	2	-0.760	0.316	0.950	0.995	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
32	7	-0.170	0.319	0.515	1.050	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
32	8	-0.251	0.307	0.470	0.990	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
33	1A	3.085	-0.129	6.393	0.272	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
33	1B	-1.903	-0.129	-6.606	0.272	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
33	1C	3.085	0.355	6.393	1.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
33	1D	-1.903	0.355	-6.606	1.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
33	1I	2.986	-0.163	9.459	0.201	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
33	1J	-1.803	-0.163	-9.672	0.201	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
33	1K	2.986	0.388	9.459	1.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
33	1L	-1.803	0.388	-9.672	1.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
33	1Q	2.239	-0.112	4.089	-0.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
33	1R	-1.056	-0.112	-4.302	-0.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
33	1S	2.239	0.338	4.089	1.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
33	1T	-1.056	0.338	-4.302	1.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
33	2	-0.702	0.164	0.764	1.073	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
33	7	-0.072	0.154	0.340	1.126	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
33	8	-0.171	0.153	0.313	1.064	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
34	1A	3.152	-0.139	6.850	0.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
34	1B	-1.977	-0.139	-7.057	0.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
34	1C	3.152	0.365	6.850	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
34	1D	-1.977	0.365	-7.057	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
34	1I	3.063	-0.169	9.537	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
34	1J	-1.888	-0.169	-9.743	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
34	1K	3.063	0.395	9.537	1.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
34	1L	-1.888	0.395	-9.743	1.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
34	1Q	2.271	-0.116	4.209	-0.261	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
34	1R	-1.096	-0.116	-4.415	-0.261	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
34	1S	2.271	0.342	4.209	1.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
34	1T	-1.096	0.342	-4.415	1.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
34	2	-0.583	0.165	0.763	1.074	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
34	7	0.012	0.155	0.331	1.126	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
34	8	-0.089	0.153	0.301	1.064	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
35	1A	4.196	-0.365	8.067	0.072	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
35	1B	-2.665	-0.365	-8.624	0.072	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
35	1C	4.196	0.252	8.067	1.104	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
35	1D	-2.665	0.252	-8.624	1.104	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
35	1I	3.746	-0.417	11.594	-0.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
35	1J	-2.215	-0.417	-12.150	-0.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
35	1K	3.746	0.303	11.594	1.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
35	1L	-2.215	0.303	-12.150	1.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
35	1Q	3.014	-0.427	5.077	-0.383	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
35	1R	-1.483	-0.427	-5.634	-0.383	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
35	1S	3.014	0.313	5.077	1.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
35	1T	-1.483	0.313	-5.634	1.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
35	2	-0.637	-0.113	0.665	0.857	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
35	7	0.352	-0.127	0.159	0.888	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
35	8	0.242	-0.113	0.151	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
36	1A	4.272	-0.384	8.631	0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
36	1B	-2.745	-0.384	-9.183	0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
36	1C	4.272	0.270	8.631	1.132	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
36	1D	-2.745	0.270	-9.183	1.132	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
36	1I	3.871	-0.425	11.711	-0.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
36	1J	-2.344	-0.425	-12.263	-0.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
36	1K	3.871	0.311	11.711	1.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
36	1L	-2.344	0.311	-12.263	1.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
36	1Q	3.061	-0.435	5.234	-0.390	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
36	1R	-1.534	-0.435	-5.786	-0.390	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
36	1S	3.061	0.321	5.234	1.566	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
36	1T	-1.534	0.321	-5.786	1.566	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
36	2	-0.485	-0.108	0.673	0.861	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
36	7	0.348	-0.123	0.165	0.890	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
36	8	0.237	-0.109	0.159	0.845	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
37	1A	6.457	-0.753	11.054	-0.397	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
37	1B	-4.221	-0.753	-12.299	-0.397	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
37	1C	6.457	0.216	11.054	0.683	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
37	1D	-4.221	0.216	-12.299	0.683	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
37	1I	5.121	-0.784	14.557	-0.638	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
37	1J	-2.886	-0.784	-15.802	-0.638	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
37	1K	5.121	0.247	14.557	0.924	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
37	1L	-2.886	0.247	-15.802	0.924	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
37	1Q	4.585	-0.943	6.707	-0.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
37	1R	-2.349	-0.943	-7.952	-0.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
37	1S	4.585	0.406	6.707	0.847	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
37	1T	-2.349	0.406	-7.952	0.847	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--

37	2	0.630	-0.414	-0.641	0.217	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
37	7	1.103	-0.449	-0.871	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
37	8	0.954	-0.416	-0.847	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.=		20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
38	1A	6.502	-0.767	11.667	-0.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
38	1B	-4.271	-0.767	-12.911	-0.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
38	1C	6.502	0.230	11.667	0.740	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
38	1D	-4.271	0.230	-12.911	0.740	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
38	1I	5.348	-0.793	14.789	-0.641	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
38	1J	-3.117	-0.793	-16.033	-0.641	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
38	1K	5.348	0.257	14.789	0.926	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
38	1L	-3.117	0.257	-16.033	0.926	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
38	1Q	4.648	-0.945	6.903	-0.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
38	1R	-2.416	-0.945	-8.147	-0.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
38	1S	4.648	0.408	6.903	0.860	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
38	1T	-2.416	0.408	-8.147	0.860	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
38	2	0.626	-0.409	0.452	0.223	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
38	7	1.099	-0.446	-0.747	0.200	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
38	8	0.949	-0.413	-0.722	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.=		20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
39	1A	17.643	-1.103	16.167	-2.239	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
39	1B	-13.681	-1.103	-19.044	-2.239	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
39	1C	17.643	0.332	16.167	0.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
39	1D	-13.681	0.332	-19.044	0.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.12	--
39	1I	18.001	-0.956	17.259	-2.734	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.07	--
39	1J	-14.039	-0.956	-20.136	-2.734	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.07	--
39	1K	18.001	0.185	17.259	1.060	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.07	--
39	1L	-14.039	0.185	-20.136	1.060	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.07	--
39	1Q	12.060	-1.167	9.190	-3.435	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
39	1R	-8.097	-1.167	-12.067	-3.435	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
39	1S	12.060	0.396	9.190	1.761	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
39	1T	-8.097	0.396	-12.067	1.761	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.05	--
39	2	2.967	-0.565	-3.132	-1.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
39	7	3.104	-0.612	-2.931	-1.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
39	8	2.860	-0.571	-2.814	-1.237	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
Spess.=		20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
40	1A	18.168	-1.089	16.958	-2.293	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
40	1B	-14.207	-1.089	-19.843	-2.293	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
40	1C	18.168	0.318	16.958	0.619	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
40	1D	-14.207	0.318	-19.843	0.619	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.12	--
40	1I	18.468	-0.978	17.770	-2.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.08	--
40	1J	-14.507	-0.978	-20.655	-2.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.08	--
40	1K	18.468	0.207	17.770	1.061	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.08	--
40	1L	-14.507	0.207	-20.655	1.061	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.08	--
40	1Q	12.289	-1.169	9.502	-3.448	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
40	1R	-8.327	-1.169	-12.387	-3.448	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
40	1S	12.289	0.398	9.502	1.774	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
40	1T	-8.327	0.398	-12.387	1.774	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.05	--
40	2	3.032	-0.567	-2.831	-1.204	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
40	7	3.142	-0.614	-2.753	-1.325	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
40	8	2.898	-0.572	-2.636	-1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
Spess.=		20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
41	1A	19.297	-1.050	18.562	-2.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.09	--
41	1B	-15.348	-1.050	-21.428	-2.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
41	1C	19.297	0.288	18.562	1.025	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.09	--
41	1D	-15.348	0.288	-21.428	1.025	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
41	1I	18.947	-1.149	18.016	-2.475	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
41	1J	-14.998	-1.149	-20.882	-2.475	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.11	--
41	1K	18.947	0.387	18.016	0.785	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
41	1L	-14.998	0.387	-20.882	0.785	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.11	--
41	1Q	12.653	-1.219	9.838	-3.492	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
41	1R	-8.704	-1.219	-12.704	-3.492	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
41	1S	12.653	0.456	9.838	1.802	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
41	1T	-8.704	0.456	-12.704	1.802	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
41	2	4.246	-0.541	-0.699	-1.114	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
41	7	3.864	-0.593	-1.467	-1.275	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
41	8	3.609	-0.552	-1.350	-1.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
Spess.=		20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
42	1A	5.822	-0.821	14.879	-0.636	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
42	1B	-3.617	-0.821	-16.110	-0.636	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
42	1C	5.822	0.281	14.879	0.924	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
42	1D	-3.617	0.281	-16.110	0.924	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
42	1I	6.421	-0.816	13.241	-0.518	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
42	1J	-4.217	-0.816	-14.472	-0.518	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
42	1K	6.421	0.276	13.241	0.807	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
42	1L	-4.217	0.276	-14.472	0.807	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
42	1Q	4.707	-0.985	7.274	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
42	1R	-2.503	-0.985	-8.505	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
42	1S	4.707	0.445	7.274	0.882	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
42	1T	-2.503	0.445	-8.505	0.882	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
42	2	1.525	-0.377	0.835	0.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
42	7	1.624	-0.426	-0.079	0.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
42	8	1.458	-0.393	0.050	0.223	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.=		20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)						
43	1A	4.189	-0.434	11.785	-0.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
43	1B	-2.674	-0.434	-12.338	-0.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--

43	1C	4.189	0.323	11.785	1.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
43	1D	-2.674	0.323	-12.338	1.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
43	1I	4.382	-0.410	10.131	0.004	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
43	1J	-2.867	-0.410	-10.684	0.004	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
43	1K	4.382	0.299	10.131	1.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
43	1L	-2.867	0.299	-10.684	1.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
43	1Q	3.147	-0.441	5.580	-0.406	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
43	1R	-1.632	-0.441	-6.133	-0.406	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
43	1S	3.147	0.330	5.580	1.581	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
43	1T	-1.632	0.330	-6.133	1.581	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
43	2	0.953	-0.073	1.058	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
43	7	1.042	-0.100	0.390	0.898	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
43	8	0.914	-0.086	0.384	0.853	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
44	1A	3.248	-0.177	9.498	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
44	1B	-2.082	-0.177	-9.708	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
44	1C	3.248	0.412	9.498	1.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
44	1D	-2.082	0.412	-9.708	1.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
44	1I	3.276	-0.161	8.089	0.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
44	1J	-2.110	-0.161	-8.299	0.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
44	1K	3.276	0.395	8.089	1.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
44	1L	-2.110	0.395	-8.299	1.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
44	1Q	2.330	-0.128	4.461	-0.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
44	1R	-1.164	-0.128	-4.671	-0.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
44	1S	2.330	0.362	4.461	1.747	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
44	1T	-1.164	0.362	-4.671	1.747	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
44	2	0.720	0.179	1.011	1.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
44	7	0.781	0.165	0.482	1.128	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
44	8	0.673	0.163	0.458	1.067	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
45	1A	2.698	-0.055	7.805	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
45	1B	-1.732	-0.055	-7.819	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
45	1C	2.698	0.501	7.805	1.168	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
45	1D	-1.732	0.501	-7.819	1.168	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
45	1I	2.635	-0.044	6.577	0.220	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
45	1J	-1.669	-0.044	-6.591	0.220	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
45	1K	2.635	0.490	6.577	1.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
45	1L	-1.669	0.490	-6.591	1.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
45	1Q	1.875	-0.105	3.659	-0.334	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
45	1R	-0.909	-0.105	-3.673	-0.334	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
45	1S	1.875	0.551	3.659	1.698	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
45	1T	-0.909	0.551	-3.673	1.698	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
45	2	0.604	0.328	0.893	0.996	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
45	7	0.643	0.329	0.480	1.050	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
45	8	0.546	0.316	0.447	0.990	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
46	1A	2.248	0.017	6.458	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
46	1B	-1.411	0.017	-6.345	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
46	1C	2.248	0.504	6.458	0.836	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
46	1D	-1.411	0.504	-6.345	0.836	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
46	1I	2.136	0.025	5.406	0.101	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
46	1J	-1.299	0.025	-5.292	0.101	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
46	1K	2.136	0.496	5.406	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
46	1L	-1.299	0.496	-5.292	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
46	1Q	1.544	-0.086	3.043	-0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
46	1R	-0.706	-0.086	-2.930	-0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
46	1S	1.544	0.607	3.043	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
46	1T	-0.706	0.607	-2.930	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
46	2	0.529	0.380	0.768	0.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
46	7	0.553	0.389	0.449	0.718	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
46	8	0.463	0.371	0.410	0.675	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
47	1A	1.940	0.031	5.410	-0.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
47	1B	-1.193	0.031	-5.215	-0.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
47	1C	1.940	0.423	5.410	0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
47	1D	-1.193	0.423	-5.215	0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
47	1I	1.796	0.036	4.485	-0.138	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
47	1J	-1.048	0.036	-4.290	-0.138	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
47	1K	1.796	0.418	4.485	0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
47	1L	-1.048	0.418	-4.290	0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
47	1Q	1.327	-0.089	2.566	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
47	1R	-0.579	-0.089	-2.371	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
47	1S	1.327	0.542	2.566	0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
47	1T	-0.579	0.542	-2.371	0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
47	2	0.468	0.328	0.656	0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
47	7	0.485	0.339	0.412	0.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
47	8	0.399	0.323	0.371	0.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
48	1A	1.781	-0.007	4.596	-0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
48	1B	-1.106	-0.007	-4.330	-0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
48	1C	1.781	0.240	4.596	0.017	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
48	1D	-1.106	0.240	-4.330	0.017	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
48	1I	1.623	-0.007	3.774	-0.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
48	1J	-0.948	-0.007	-3.508	-0.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
48	1K	1.623	0.240	3.774	-0.018	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
48	1L	-0.948	0.240	-3.508	-0.018	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
48	1Q	1.208	-0.095	2.205	-1.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
48	1R	-0.533	-0.095	-1.939	-1.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--

48	1S	1.208	0.329	2.205	0.376	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
48	1T	-0.533	0.329	-1.939	0.376	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
48	2	0.396	0.168	0.573	-0.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
48	7	0.418	0.175	0.388	-0.596	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
48	8	0.334	0.166	0.352	-0.568	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
49	1A	19.689	-1.056	18.770	-2.704	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.10	--
49	1B	-15.748	-1.056	-21.644	-2.704	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.10	--
49	1C	19.689	0.280	18.770	1.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.10	--
49	1D	-15.748	0.280	-21.644	1.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.10	--
49	1I	19.493	-1.085	18.350	-2.526	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
49	1J	-15.552	-1.085	-21.224	-2.526	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.12	--
49	1K	19.493	0.309	18.350	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
49	1L	-15.552	0.309	-21.224	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
49	1Q	12.845	-1.185	10.041	-3.499	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
49	1R	-8.903	-1.185	-12.915	-3.499	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
49	1S	12.845	0.408	10.041	1.804	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
49	1T	-8.903	0.408	-12.915	1.804	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
49	2	4.076	-0.549	-0.869	-1.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
49	7	3.752	-0.603	-1.563	-1.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
49	8	3.500	-0.561	-1.448	-1.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
50	1A	6.032	-0.799	14.818	-0.620	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
50	1B	-3.809	-0.799	-16.063	-0.620	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
50	1C	6.032	0.264	14.818	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
50	1D	-3.809	0.264	-16.063	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
50	1I	6.485	-0.794	13.838	-0.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
50	1J	-4.263	-0.794	-15.083	-0.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
50	1K	6.485	0.259	13.838	0.844	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
50	1L	-4.263	0.259	-15.083	0.844	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
50	1Q	4.784	-0.961	7.399	-0.593	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
50	1R	-2.561	-0.961	-8.645	-0.593	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
50	1S	4.784	0.426	7.399	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
50	1T	-2.561	0.426	-8.645	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
50	2	1.400	-0.379	0.766	0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
50	7	1.556	-0.427	-0.105	0.223	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
50	8	1.388	-0.394	-0.068	0.222	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
51	1A	4.251	-0.431	11.605	-0.047	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
51	1B	-2.735	-0.431	-12.158	-0.047	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
51	1C	4.251	0.323	11.605	1.220	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
51	1D	-2.735	0.323	-12.158	1.220	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
51	1I	4.368	-0.417	10.440	-0.013	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
51	1J	-2.852	-0.417	-10.994	-0.013	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
51	1K	4.368	0.309	10.440	1.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
51	1L	-2.852	0.309	-10.994	1.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
51	1Q	3.158	-0.432	5.610	-0.397	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
51	1R	-1.642	-0.432	-6.163	-0.397	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
51	1S	3.158	0.325	5.610	1.571	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
51	1T	-1.642	0.325	-6.163	1.571	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
51	2	0.842	-0.078	1.054	0.879	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
51	7	0.976	-0.104	0.390	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
51	8	0.848	-0.090	0.383	0.856	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
52	1A	3.294	-0.178	9.340	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
52	1B	-2.125	-0.178	-9.552	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
52	1C	3.294	0.415	9.340	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
52	1D	-2.125	0.415	-9.552	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
52	1I	3.311	-0.167	8.349	0.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
52	1J	-2.142	-0.167	-8.561	0.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
52	1K	3.311	0.403	8.349	1.254	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
52	1L	-2.142	0.403	-8.561	1.254	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
52	1Q	2.350	-0.126	4.484	-0.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
52	1R	-1.180	-0.126	-4.696	-0.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
52	1S	2.350	0.362	4.484	1.738	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
52	1T	-1.180	0.362	-4.696	1.738	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
52	2	0.629	0.183	1.037	1.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
52	7	0.728	0.169	0.499	1.132	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
52	8	0.619	0.167	0.474	1.071	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
53	1A	2.714	-0.056	7.685	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
53	1B	-1.746	-0.056	-7.699	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
53	1C	2.714	0.509	7.685	1.169	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
53	1D	-1.746	0.509	-7.699	1.169	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
53	1I	2.672	-0.047	6.820	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
53	1J	-1.704	-0.047	-6.834	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
53	1K	2.672	0.500	6.820	1.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
53	1L	-1.704	0.500	-6.834	1.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
53	1Q	1.888	-0.106	3.687	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
53	1R	-0.920	-0.106	-3.701	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
53	1S	1.888	0.559	3.687	1.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
53	1T	-0.920	0.559	-3.701	1.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
53	2	0.529	0.334	0.938	0.999	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
53	7	0.598	0.335	0.509	1.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
53	8	0.500	0.322	0.475	0.993	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

54	1A	2.259	0.017	6.334	0.085	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
54	1B	-1.420	0.017	-6.216	0.085	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
54	1C	2.259	0.517	6.334	0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
54	1D	-1.420	0.517	-6.216	0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
54	1I	2.175	0.024	5.575	0.096	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
54	1J	-1.336	0.024	-5.457	0.096	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
54	1K	2.175	0.510	5.575	0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
54	1L	-1.336	0.510	-5.457	0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
54	1Q	1.558	-0.089	3.053	-0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
54	1R	-0.719	-0.089	-2.935	-0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
54	1S	1.558	0.624	3.053	1.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
54	1T	-0.719	0.624	-2.935	1.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
54	2	0.468	0.388	0.822	0.676	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
54	7	0.516	0.398	0.483	0.720	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
54	8	0.425	0.380	0.443	0.677	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
55	1A	1.942	0.035	5.280	-0.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
55	1B	-1.191	0.035	-5.083	-0.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
55	1C	1.942	0.440	5.280	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
55	1D	-1.191	0.440	-5.083	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
55	1I	1.837	0.040	4.615	-0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
55	1J	-1.086	0.040	-4.418	-0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
55	1K	1.837	0.435	4.615	0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
55	1L	-1.086	0.435	-4.418	0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
55	1Q	1.341	-0.086	2.563	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
55	1R	-0.591	-0.086	-2.366	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
55	1S	1.341	0.561	2.563	0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
55	1T	-0.591	0.561	-2.366	0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
55	2	0.414	0.343	0.713	0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
55	7	0.453	0.355	0.446	0.168	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
55	8	0.365	0.338	0.406	0.154	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
56	1A	1.781	0.010	4.443	-0.805	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
56	1B	-1.095	0.010	-4.175	-0.805	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
56	1C	1.781	0.280	4.443	0.005	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
56	1D	-1.095	0.280	-4.175	0.005	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
56	1I	1.654	0.013	3.857	-0.777	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
56	1J	-0.967	0.013	-3.589	-0.777	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
56	1K	1.654	0.278	3.857	-0.023	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
56	1L	-0.967	0.278	-3.589	-0.023	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
56	1Q	1.224	-0.080	2.175	-1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
56	1R	-0.538	-0.080	-1.907	-1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
56	1S	1.224	0.371	2.175	0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
56	1T	-0.538	0.371	-1.907	0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
56	2	0.359	0.209	0.622	-0.569	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
56	7	0.392	0.217	0.413	-0.584	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
56	8	0.304	0.207	0.376	-0.557	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
57	1A	1.922	-0.189	3.774	-1.867	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
57	1B	-1.251	-0.189	-3.458	-1.867	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
57	1C	1.922	0.073	3.774	-0.229	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
57	1D	-1.251	0.073	-3.458	-0.229	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
57	1I	1.717	-0.184	3.163	-1.804	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
57	1J	-1.045	-0.184	-2.846	-1.804	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
57	1K	1.717	0.068	3.163	-0.293	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
57	1L	-1.045	0.068	-2.846	-0.293	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
57	1Q	1.254	-0.312	1.870	-2.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
57	1R	-0.582	-0.312	-1.554	-2.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
57	1S	1.254	0.196	1.870	0.589	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
57	1T	-0.582	0.196	-1.554	0.589	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
57	2	0.403	-0.084	0.524	-1.495	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
57	7	0.422	-0.088	0.376	-1.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
57	8	0.353	-0.084	0.340	-1.480	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
58	1A	1.860	-0.433	3.512	-1.872	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
58	1B	-1.176	-0.433	-3.190	-1.872	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
58	1C	1.860	0.096	3.512	-0.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
58	1D	-1.176	0.096	-3.190	-0.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
58	1I	1.818	-0.395	3.084	-1.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
58	1J	-1.134	-0.395	-2.762	-1.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
58	1K	1.818	0.058	3.084	-0.290	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
58	1L	-1.134	0.058	-2.762	-0.290	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
58	1Q	1.270	-0.673	1.763	-2.693	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
58	1R	-0.587	-0.673	-1.441	-2.693	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
58	1S	1.270	0.336	1.763	0.588	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
58	1T	-0.587	0.336	-1.441	0.588	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
58	2	0.404	-0.244	0.527	-1.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
58	7	0.421	-0.256	0.377	-1.569	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
58	8	0.354	-0.242	0.348	-1.488	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
59	1A	1.876	-0.428	3.575	-1.882	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
59	1B	-1.180	-0.428	-3.159	-1.882	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
59	1C	1.876	0.095	3.575	-0.231	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
59	1D	-1.180	0.095	-3.159	-0.231	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
59	1I	1.833	-0.391	3.139	-1.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
59	1J	-1.136	-0.391	-2.724	-1.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
59	1K	1.833	0.059	3.139	-0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
59	1L	-1.136	0.059	-2.724	-0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--

59	1Q	1.281	-0.665	1.809	-2.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
59	1R	-0.585	-0.665	-1.393	-2.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
59	1S	1.281	0.332	1.809	0.596	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
59	1T	-0.585	0.332	-1.393	0.596	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
59	2	0.763	-0.228	-2.087	-1.425	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
59	7	0.640	-0.245	-1.155	-1.524	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
59	8	0.572	-0.231	-1.182	-1.443	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
60	1A	1.929	-0.193	3.815	-1.877	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
60	1B	-1.249	-0.193	-3.431	-1.877	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
60	1C	1.929	0.073	3.815	-0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
60	1D	-1.249	0.073	-3.431	-0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
60	1I	1.723	-0.188	3.206	-1.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
60	1J	-1.043	-0.188	-2.822	-1.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
60	1K	1.723	0.068	3.206	-0.288	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
60	1L	-1.043	0.068	-2.822	-0.288	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
60	1Q	1.258	-0.318	1.901	-2.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
60	1R	-0.578	-0.318	-1.517	-2.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
60	1S	1.258	0.198	1.901	0.598	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
60	1T	-0.578	0.198	-1.517	0.598	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
60	2	0.826	-0.079	-2.185	-1.415	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
60	7	0.679	-0.086	-1.228	-1.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
60	8	0.610	-0.081	-1.261	-1.434	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
61	1A	1.763	0.008	4.503	-0.805	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
61	1B	-1.088	0.008	-4.155	-0.805	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
61	1C	1.763	0.276	4.503	0.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
61	1D	-1.088	0.276	-4.155	0.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
61	1I	1.643	0.011	3.912	-0.778	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
61	1J	-0.967	0.011	-3.564	-0.778	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
61	1K	1.643	0.273	3.912	-0.018	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
61	1L	-0.967	0.273	-3.564	-0.018	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
61	1Q	1.216	-0.082	2.224	-1.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
61	1R	-0.540	-0.082	-1.876	-1.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
61	1S	1.216	0.366	2.224	0.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
61	1T	-0.540	0.366	-1.876	0.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
61	2	0.828	0.195	-2.257	-0.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
61	7	0.666	0.206	-1.282	-0.543	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
61	8	0.578	0.196	-1.313	-0.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
62	1A	1.925	0.033	5.330	-0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
62	1B	-1.190	0.033	-5.073	-0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
62	1C	1.925	0.437	5.330	0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
62	1D	-1.190	0.437	-5.073	0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
62	1I	1.823	0.039	4.651	-0.135	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
62	1J	-1.088	0.039	-4.394	-0.135	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
62	1K	1.823	0.431	4.651	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
62	1L	-1.088	0.431	-4.394	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
62	1Q	1.331	-0.087	2.600	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
62	1R	-0.596	-0.087	-2.343	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
62	1S	1.331	0.557	2.600	0.530	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
62	1T	-0.596	0.557	-2.343	0.530	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
62	2	0.999	0.320	-2.491	0.189	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
62	7	0.793	0.338	-1.456	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
62	8	0.705	0.322	-1.492	0.179	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
63	1A	2.252	0.017	6.386	0.086	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
63	1B	-1.425	0.017	-6.228	0.086	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
63	1C	2.252	0.514	6.386	0.842	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
63	1D	-1.425	0.514	-6.228	0.842	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
63	1I	2.165	0.024	5.602	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
63	1J	-1.338	0.024	-5.444	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
63	1K	2.165	0.507	5.602	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
63	1L	-1.338	0.507	-5.444	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
63	1Q	1.552	-0.088	3.084	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
63	1R	-0.725	-0.088	-2.926	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
63	1S	1.552	0.619	3.084	1.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
63	1T	-0.725	0.619	-2.926	1.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
63	2	1.193	0.354	-2.751	0.694	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
63	7	0.941	0.376	-1.647	0.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
63	8	0.850	0.358	-1.681	0.689	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
64	1A	2.716	-0.056	7.725	0.198	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
64	1B	-1.755	-0.056	-7.703	0.198	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
64	1C	2.716	0.507	7.725	1.173	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
64	1D	-1.755	0.507	-7.703	1.173	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
64	1I	2.663	-0.047	6.812	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
64	1J	-1.702	-0.047	-6.791	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
64	1K	2.663	0.498	6.812	1.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
64	1L	-1.702	0.498	-6.791	1.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
64	1Q	1.885	-0.106	3.707	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
64	1R	-0.924	-0.106	-3.686	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
64	1S	1.885	0.557	3.707	1.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
64	1T	-0.924	0.557	-3.686	1.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
64	2	1.415	0.285	-3.075	0.987	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
64	7	1.121	0.305	-1.889	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
64	8	1.024	0.292	-1.918	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
65	1A	3.295	-0.178	9.366	0.198	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
65	1B	-2.126	-0.178	-9.571	0.198	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
65	1C	3.295	0.413	9.366	1.279	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
65	1D	-2.126	0.413	-9.571	1.279	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
65	1I	3.312	-0.167	8.327	0.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
65	1J	-2.143	-0.167	-8.532	0.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
65	1K	3.312	0.402	8.327	1.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
65	1L	-2.143	0.402	-8.532	1.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
65	1Q	2.353	-0.126	4.490	-0.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
65	1R	-1.185	-0.126	-4.695	-0.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
65	1S	2.353	0.361	4.490	1.745	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
65	1T	-1.185	0.361	-4.695	1.745	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
65	2	1.689	0.118	-3.504	1.035	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
65	7	1.357	0.130	-2.217	1.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
65	8	1.249	0.128	-2.236	1.042	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
66	1A	4.252	-0.431	11.632	-0.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
66	1B	-2.729	-0.431	-12.185	-0.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
66	1C	4.252	0.323	11.632	1.222	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
66	1D	-2.729	0.323	-12.185	1.222	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
66	1I	4.379	-0.418	10.460	-0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
66	1J	-2.856	-0.418	-11.013	-0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
66	1K	4.379	0.309	10.460	1.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
66	1L	-2.856	0.309	-11.013	1.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
66	1Q	3.166	-0.437	5.624	-0.401	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
66	1R	-1.643	-0.437	-6.177	-0.401	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
66	1S	3.166	0.328	5.624	1.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
66	1T	-1.643	0.328	-6.177	1.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
66	2	2.062	-0.163	-4.109	0.780	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
66	7	1.703	-0.156	-2.701	0.841	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
66	8	1.576	-0.141	-2.701	0.796	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
67	1A	6.076	-0.800	14.922	-0.619	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
67	1B	-3.845	-0.800	-16.165	-0.619	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
67	1C	6.076	0.263	14.922	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
67	1D	-3.845	0.263	-16.165	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
67	1I	6.468	-0.787	13.690	-0.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
67	1J	-4.237	-0.787	-14.933	-0.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
67	1K	6.468	0.251	13.690	0.841	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
67	1L	-4.237	0.251	-14.933	0.841	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
67	1Q	4.804	-0.953	7.397	-0.592	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
67	1R	-2.573	-0.953	-8.641	-0.592	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
67	1S	4.804	0.417	7.397	0.874	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
67	1T	-2.573	0.417	-8.641	0.874	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
67	2	2.640	-0.481	-5.076	0.078	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
67	7	2.294	-0.489	-3.520	0.112	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
67	8	2.128	-0.455	-3.483	0.112	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
68	1A	19.691	-1.053	18.716	-2.705	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.10	--
68	1B	-15.729	-1.053	-21.603	-2.705	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.10	--
68	1C	19.691	0.277	18.716	1.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.10	--
68	1D	-15.729	0.277	-21.603	1.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.10	--
68	1I	19.523	-1.087	18.352	-2.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
68	1J	-15.561	-1.087	-21.239	-2.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.12	--
68	1K	19.523	0.310	18.352	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
68	1L	-15.561	0.310	-21.239	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
68	1Q	12.873	-1.186	10.044	-3.519	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
68	1R	-8.910	-1.186	-12.931	-3.519	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
68	1S	12.873	0.409	10.044	1.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
68	1T	-8.910	0.409	-12.931	1.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
68	2	3.545	-0.624	-6.630	-1.475	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.03	--
68	7	3.437	-0.650	-5.022	-1.496	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
68	8	3.175	-0.607	-4.895	-1.401	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
69	1A	1.766	-0.007	4.631	-0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
69	1B	-1.102	-0.007	-4.303	-0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
69	1C	1.766	0.236	4.631	0.019	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
69	1D	-1.102	0.236	-4.303	0.019	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
69	1I	1.614	-0.007	3.812	-0.800	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
69	1J	-0.950	-0.007	-3.484	-0.800	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
69	1K	1.614	0.237	3.812	-0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
69	1L	-0.950	0.237	-3.484	-0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
69	1Q	1.197	-0.093	2.232	-1.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
69	1R	-0.533	-0.093	-1.903	-1.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
69	1S	1.197	0.322	2.232	0.380	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
69	1T	-0.533	0.322	-1.903	0.380	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
69	2	0.875	0.158	-2.392	-0.513	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
69	7	0.701	0.167	-1.373	-0.554	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
69	8	0.617	0.158	-1.410	-0.526	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
70	1A	1.925	0.030	5.431	-0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
70	1B	-1.196	0.030	-5.184	-0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
70	1C	1.925	0.418	5.431	0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
70	1D	-1.196	0.418	-5.184	0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
70	1I	1.783	0.035	4.514	-0.138	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
70	1J	-1.054	0.035	-4.267	-0.138	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--

70	1K	1.783	0.414	4.514	0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
70	1L	-1.054	0.414	-4.267	0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
70	1Q	1.316	-0.087	2.591	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
70	1R	-0.587	-0.087	-2.344	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
70	1S	1.316	0.536	2.591	0.527	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
70	1T	-0.587	0.536	-2.344	0.527	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
70	2	1.054	0.304	-2.610	0.186	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
70	7	0.829	0.323	-1.532	0.189	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
70	8	0.743	0.307	-1.570	0.176	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
71	1A	2.242	0.017	6.517	0.085	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
71	1B	-1.421	0.017	-6.364	0.085	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
71	1C	2.242	0.501	6.517	0.840	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
71	1D	-1.421	0.501	-6.364	0.840	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
71	1I	2.129	0.025	5.437	0.102	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
71	1J	-1.307	0.025	-5.284	0.102	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
71	1K	2.129	0.494	5.437	0.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
71	1L	-1.307	0.494	-5.284	0.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
71	1Q	1.537	-0.085	3.075	-0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
71	1R	-0.716	-0.085	-2.922	-0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
71	1S	1.537	0.603	3.075	1.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
71	1T	-0.716	0.603	-2.922	1.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
71	2	1.247	0.343	-2.867	0.690	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
71	7	0.975	0.365	-1.719	0.729	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
71	8	0.885	0.348	-1.754	0.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
72	1A	2.699	-0.056	7.867	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
72	1B	-1.741	-0.056	-7.848	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
72	1C	2.699	0.499	7.867	1.172	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
72	1D	-1.741	0.499	-7.848	1.172	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
72	1I	2.634	-0.044	6.610	0.220	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
72	1J	-1.676	-0.044	-6.591	0.220	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
72	1K	2.634	0.487	6.610	1.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
72	1L	-1.676	0.487	-6.591	1.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
72	1Q	1.872	-0.105	3.693	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
72	1R	-0.914	-0.105	-3.673	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
72	1S	1.872	0.548	3.693	1.703	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
72	1T	-0.914	0.548	-3.673	1.703	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
72	2	1.475	0.278	-3.193	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
72	7	1.158	0.298	-1.961	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
72	8	1.061	0.285	-1.990	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
73	1A	3.260	-0.178	9.499	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
73	1B	-2.094	-0.178	-9.701	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
73	1C	3.260	0.408	9.499	1.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
73	1D	-2.094	0.408	-9.701	1.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
73	1I	3.283	-0.161	8.053	0.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
73	1J	-2.118	-0.161	-8.255	0.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
73	1K	3.283	0.391	8.053	1.248	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
73	1L	-2.118	0.391	-8.255	1.248	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
73	1Q	2.336	-0.127	4.457	-0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
73	1R	-1.171	-0.127	-4.659	-0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
73	1S	2.336	0.357	4.457	1.753	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
73	1T	-1.171	0.357	-4.659	1.753	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
73	2	1.754	0.113	-3.621	1.031	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
73	7	1.397	0.125	-2.288	1.101	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
73	8	1.288	0.123	-2.307	1.039	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
74	1A	4.192	-0.433	11.734	-0.056	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
74	1B	-2.672	-0.433	-12.284	-0.056	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
74	1C	4.192	0.322	11.734	1.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
74	1D	-2.672	0.322	-12.284	1.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
74	1I	4.378	-0.407	10.066	0.003	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
74	1J	-2.858	-0.407	-10.617	0.003	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
74	1K	4.378	0.297	10.066	1.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
74	1L	-2.858	0.297	-10.617	1.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
74	1Q	3.150	-0.438	5.560	-0.407	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
74	1R	-1.630	-0.438	-6.110	-0.407	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
74	1S	3.150	0.328	5.560	1.581	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
74	1T	-1.630	0.328	-6.110	1.581	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
74	2	2.127	-0.167	-4.224	0.776	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
74	7	1.742	-0.159	-2.770	0.839	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
74	8	1.614	-0.144	-2.770	0.794	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
75	1A	5.918	-0.817	15.040	-0.635	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
75	1B	-3.690	-0.817	-16.282	-0.635	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
75	1C	5.918	0.281	15.040	0.919	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
75	1D	-3.690	0.281	-16.282	0.919	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
75	1I	6.503	-0.804	13.416	-0.519	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
75	1J	-4.275	-0.804	-14.658	-0.519	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
75	1K	6.503	0.267	13.416	0.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
75	1L	-4.275	0.267	-14.658	0.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
75	1Q	4.774	-0.963	7.361	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
75	1R	-2.546	-0.963	-8.603	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
75	1S	4.774	0.427	7.361	0.877	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
75	1T	-2.546	0.427	-8.603	0.877	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
75	2	2.688	-0.484	-5.150	0.074	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
75	7	2.323	-0.490	-3.565	0.110	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--

75	8	2.156	-0.457	-3.528	0.110	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
76	1A	19.523	-1.052	19.205	-2.718	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.10	--
76	1B	-15.562	-1.052	-22.094	-2.718	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
76	1C	19.523	0.279	19.205	1.027	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.10	--
76	1D	-15.562	0.279	-22.094	1.027	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
76	1I	19.327	-1.127	18.645	-2.493	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
76	1J	-15.366	-1.127	-21.534	-2.493	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.12	--
76	1K	19.327	0.354	18.645	0.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
76	1L	-15.366	0.354	-21.534	0.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
76	1Q	12.791	-1.197	10.230	-3.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
76	1R	-8.830	-1.197	-13.119	-3.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
76	1S	12.791	0.424	10.230	1.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
76	1T	-8.830	0.424	-13.119	1.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
76	2	3.520	-0.621	-6.632	-1.476	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
76	7	3.420	-0.647	-5.023	-1.494	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
76	8	3.157	-0.604	-4.896	-1.399	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
77	1A	1.859	-0.433	3.493	-1.872	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
77	1B	-1.173	-0.433	-3.175	-1.872	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
77	1C	1.859	0.096	3.493	-0.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
77	1D	-1.173	0.096	-3.175	-0.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
77	1I	1.819	-0.394	3.066	-1.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
77	1J	-1.132	-0.394	-2.748	-1.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
77	1K	1.819	0.058	3.066	-0.290	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
77	1L	-1.132	0.058	-2.748	-0.290	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
77	1Q	1.271	-0.672	1.754	-2.693	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
77	1R	-0.584	-0.672	-1.435	-2.693	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
77	1S	1.271	0.336	1.754	0.588	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
77	1T	-0.584	0.336	-1.435	0.588	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
77	2	0.407	-0.244	0.524	-1.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
77	7	0.423	-0.256	0.374	-1.569	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
77	8	0.357	-0.241	0.345	-1.488	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
78	1A	1.923	-0.190	3.762	-1.867	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
78	1B	-1.250	-0.190	-3.449	-1.867	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
78	1C	1.923	0.073	3.762	-0.229	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
78	1D	-1.250	0.073	-3.449	-0.229	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
78	1I	1.717	-0.183	3.150	-1.804	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
78	1J	-1.045	-0.183	-2.838	-1.804	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
78	1K	1.717	0.067	3.150	-0.293	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
78	1L	-1.045	0.067	-2.838	-0.293	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
78	1Q	1.255	-0.312	1.863	-2.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
78	1R	-0.582	-0.312	-1.551	-2.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
78	1S	1.255	0.196	1.863	0.589	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
78	1T	-0.582	0.196	-1.551	0.589	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
78	2	0.406	-0.084	0.520	-1.495	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
78	7	0.424	-0.088	0.373	-1.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
78	8	0.355	-0.084	0.336	-1.480	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
79	1A	1.782	0.010	4.432	-0.805	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
79	1B	-1.094	0.010	-4.168	-0.805	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
79	1C	1.782	0.280	4.432	0.005	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
79	1D	-1.094	0.280	-4.168	0.005	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
79	1I	1.655	0.013	3.849	-0.778	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
79	1J	-0.967	0.013	-3.585	-0.778	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
79	1K	1.655	0.277	3.849	-0.022	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
79	1L	-0.967	0.277	-3.585	-0.022	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
79	1Q	1.225	-0.080	2.171	-1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
79	1R	-0.537	-0.080	-1.906	-1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
79	1S	1.225	0.371	2.171	0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
79	1T	-0.537	0.371	-1.906	0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
79	2	0.362	0.208	0.619	-0.569	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
79	7	0.394	0.216	0.411	-0.584	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
79	8	0.306	0.206	0.374	-0.557	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
80	1A	1.938	0.035	5.273	-0.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
80	1B	-1.184	0.035	-5.078	-0.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
80	1C	1.938	0.440	5.273	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
80	1D	-1.184	0.440	-5.078	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
80	1I	1.831	0.040	4.606	-0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
80	1J	-1.078	0.040	-4.412	-0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
80	1K	1.831	0.435	4.606	0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
80	1L	-1.078	0.435	-4.412	0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
80	1Q	1.341	-0.086	2.559	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
80	1R	-0.587	-0.086	-2.365	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
80	1S	1.341	0.561	2.559	0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
80	1T	-0.587	0.561	-2.365	0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
80	2	0.417	0.343	0.710	0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
80	7	0.455	0.355	0.444	0.168	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
80	8	0.367	0.338	0.404	0.154	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
81	1A	2.256	0.017	6.332	0.085	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
81	1B	-1.414	0.017	-6.216	0.085	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
81	1C	2.256	0.517	6.332	0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
81	1D	-1.414	0.517	-6.216	0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--

81	1I	2.172	0.024	5.570	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
81	1J	-1.330	0.024	-5.455	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
81	1K	2.172	0.510	5.570	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
81	1L	-1.330	0.510	-5.455	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
81	1Q	1.558	-0.089	3.051	-0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
81	1R	-0.716	-0.089	-2.936	-0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
81	1S	1.558	0.624	3.051	1.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
81	1T	-0.716	0.624	-2.936	1.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
81	2	0.471	0.388	0.819	0.676	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
81	7	0.518	0.398	0.481	0.720	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
81	8	0.427	0.380	0.441	0.677	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
82	1A	2.713	-0.056	7.686	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
82	1B	-1.743	-0.056	-7.702	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
82	1C	2.713	0.509	7.686	1.169	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
82	1D	-1.743	0.509	-7.702	1.169	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
82	1I	2.672	-0.047	6.819	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
82	1J	-1.702	-0.047	-6.836	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
82	1K	2.672	0.500	6.819	1.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
82	1L	-1.702	0.500	-6.836	1.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
82	1Q	1.889	-0.106	3.687	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
82	1R	-0.919	-0.106	-3.704	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
82	1S	1.889	0.559	3.687	1.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
82	1T	-0.919	0.559	-3.704	1.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
82	2	0.532	0.334	0.936	0.999	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
82	7	0.600	0.335	0.507	1.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
82	8	0.502	0.322	0.473	0.993	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
83	1A	3.292	-0.178	9.341	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
83	1B	-2.121	-0.178	-9.555	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
83	1C	3.292	0.415	9.341	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
83	1D	-2.121	0.415	-9.555	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
83	1I	3.307	-0.167	8.348	0.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
83	1J	-2.136	-0.167	-8.563	0.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
83	1K	3.307	0.403	8.348	1.254	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
83	1L	-2.136	0.403	-8.563	1.254	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
83	1Q	2.349	-0.126	4.484	-0.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
83	1R	-1.178	-0.126	-4.698	-0.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
83	1S	2.349	0.363	4.484	1.738	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
83	1T	-1.178	0.363	-4.698	1.738	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
83	2	0.631	0.183	1.034	1.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
83	7	0.730	0.169	0.497	1.132	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
83	8	0.621	0.167	0.473	1.071	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
84	1A	4.249	-0.431	11.606	-0.047	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
84	1B	-2.732	-0.431	-12.161	-0.047	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
84	1C	4.249	0.323	11.606	1.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
84	1D	-2.732	0.323	-12.161	1.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
84	1I	4.368	-0.417	10.440	-0.013	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
84	1J	-2.851	-0.417	-10.995	-0.013	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
84	1K	4.368	0.309	10.440	1.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
84	1L	-2.851	0.309	-10.995	1.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
84	1Q	3.158	-0.433	5.610	-0.397	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
84	1R	-1.641	-0.433	-6.165	-0.397	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
84	1S	3.158	0.325	5.610	1.571	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
84	1T	-1.641	0.325	-6.165	1.571	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
84	2	0.844	-0.078	1.052	0.879	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
84	7	0.977	-0.104	0.388	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
84	8	0.849	-0.090	0.381	0.856	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
85	1A	6.028	-0.799	14.817	-0.620	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
85	1B	-3.805	-0.799	-16.064	-0.620	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
85	1C	6.028	0.264	14.817	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
85	1D	-3.805	0.264	-16.064	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
85	1I	6.484	-0.794	13.837	-0.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
85	1J	-4.261	-0.794	-15.084	-0.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
85	1K	6.484	0.259	13.837	0.844	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
85	1L	-4.261	0.259	-15.084	0.844	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
85	1Q	4.783	-0.961	7.398	-0.593	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
85	1R	-2.560	-0.961	-8.645	-0.593	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
85	1S	4.783	0.426	7.398	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
85	1T	-2.560	0.426	-8.645	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
85	2	1.401	-0.379	0.763	0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
85	7	1.556	-0.428	-0.106	0.223	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
85	8	1.389	-0.394	-0.069	0.222	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
86	1A	19.689	-1.056	18.770	-2.704	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.10	--
86	1B	-15.748	-1.056	-21.644	-2.704	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.10	--
86	1C	19.689	0.279	18.770	1.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.10	--
86	1D	-15.748	0.279	-21.644	1.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.10	--
86	1I	19.493	-1.085	18.350	-2.526	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
86	1J	-15.552	-1.085	-21.224	-2.526	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.12	--
86	1K	19.493	0.309	18.350	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
86	1L	-15.552	0.309	-21.224	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
86	1Q	12.845	-1.185	10.041	-3.499	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
86	1R	-8.903	-1.185	-12.915	-3.499	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
86	1S	12.845	0.408	10.041	1.804	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
86	1T	-8.903	0.408	-12.915	1.804	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--

86	2	4.079	-0.549	-0.871	-1.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
86	7	3.753	-0.603	-1.565	-1.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
86	8	3.502	-0.561	-1.450	-1.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
87	1A	1.785	-0.006	4.586	-0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
87	1B	-1.106	-0.006	-4.324	-0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
87	1C	1.785	0.240	4.586	0.017	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
87	1D	-1.106	0.240	-4.324	0.017	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
87	1I	1.625	-0.006	3.763	-0.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
87	1J	-0.947	-0.006	-3.500	-0.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
87	1K	1.625	0.240	3.763	-0.017	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
87	1L	-0.947	0.240	-3.500	-0.017	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
87	1Q	1.211	-0.095	2.199	-1.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
87	1R	-0.532	-0.095	-1.937	-1.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
87	1S	1.211	0.328	2.199	0.376	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
87	1T	-0.532	0.328	-1.937	0.376	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
87	2	0.400	0.168	0.570	-0.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
87	7	0.420	0.175	0.385	-0.596	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
87	8	0.337	0.166	0.349	-0.568	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
88	1A	1.938	0.031	5.406	-0.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
88	1B	-1.188	0.031	-5.214	-0.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
88	1C	1.938	0.422	5.406	0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
88	1D	-1.188	0.422	-5.214	0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
88	1I	1.797	0.035	4.475	-0.139	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
88	1J	-1.046	0.035	-4.283	-0.139	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
88	1K	1.797	0.418	4.475	0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
88	1L	-1.046	0.418	-4.283	0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
88	1Q	1.328	-0.089	2.562	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
88	1R	-0.578	-0.089	-2.370	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
88	1S	1.328	0.542	2.562	0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
88	1T	-0.578	0.542	-2.370	0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
88	2	0.471	0.328	0.653	0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
88	7	0.487	0.339	0.409	0.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
88	8	0.401	0.323	0.369	0.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
89	1A	2.246	0.017	6.456	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
89	1B	-1.405	0.017	-6.346	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
89	1C	2.246	0.504	6.456	0.836	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
89	1D	-1.405	0.504	-6.346	0.836	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
89	1I	2.136	0.025	5.400	0.101	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
89	1J	-1.296	0.025	-5.290	0.101	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
89	1K	2.136	0.497	5.400	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
89	1L	-1.296	0.497	-5.290	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
89	1Q	1.545	-0.086	3.041	-0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
89	1R	-0.704	-0.086	-2.930	-0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
89	1S	1.545	0.607	3.041	1.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
89	1T	-0.704	0.607	-2.930	1.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
89	2	0.531	0.380	0.765	0.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
89	7	0.555	0.389	0.447	0.718	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
89	8	0.465	0.371	0.408	0.675	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
90	1A	2.694	-0.055	7.805	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
90	1B	-1.725	-0.055	-7.821	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
90	1C	2.694	0.501	7.805	1.168	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
90	1D	-1.725	0.501	-7.821	1.168	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
90	1I	2.635	-0.044	6.573	0.220	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
90	1J	-1.666	-0.044	-6.589	0.220	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
90	1K	2.635	0.490	6.573	1.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
90	1L	-1.666	0.490	-6.589	1.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
90	1Q	1.875	-0.105	3.658	-0.334	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
90	1R	-0.906	-0.105	-3.675	-0.334	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
90	1S	1.875	0.551	3.658	1.697	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
90	1T	-0.906	0.551	-3.675	1.697	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
90	2	0.607	0.328	0.891	0.996	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
90	7	0.644	0.329	0.478	1.050	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
90	8	0.547	0.316	0.444	0.990	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
91	1A	3.246	-0.177	9.498	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
91	1B	-2.078	-0.177	-9.711	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
91	1C	3.246	0.412	9.498	1.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
91	1D	-2.078	0.412	-9.711	1.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
91	1I	3.272	-0.161	8.089	0.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
91	1J	-2.105	-0.161	-8.301	0.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
91	1K	3.272	0.395	8.089	1.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
91	1L	-2.105	0.395	-8.301	1.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
91	1Q	2.329	-0.128	4.460	-0.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
91	1R	-1.161	-0.128	-4.672	-0.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
91	1S	2.329	0.362	4.460	1.747	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
91	1T	-1.161	0.362	-4.672	1.747	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
91	2	0.721	0.179	1.008	1.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
91	7	0.782	0.165	0.480	1.128	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
91	8	0.674	0.163	0.455	1.067	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
92	1A	4.186	-0.434	11.745	-0.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
92	1B	-2.670	-0.434	-12.300	-0.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--

92	1C	4.186	0.323	11.745	1.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
92	1D	-2.670	0.323	-12.300	1.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
92	1I	4.384	-0.410	10.119	0.004	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
92	1J	-2.867	-0.410	-10.675	0.004	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
92	1K	4.384	0.299	10.119	1.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
92	1L	-2.867	0.299	-10.675	1.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
92	1Q	3.148	-0.441	5.568	-0.406	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
92	1R	-1.631	-0.441	-6.123	-0.406	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
92	1S	3.148	0.330	5.568	1.581	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
92	1T	-1.631	0.330	-6.123	1.581	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
92	2	0.955	-0.073	1.055	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
92	7	1.043	-0.100	0.388	0.898	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
92	8	0.915	-0.086	0.382	0.853	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
93	1A	5.818	-0.821	14.879	-0.636	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
93	1B	-3.611	-0.821	-16.113	-0.636	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
93	1C	5.818	0.281	14.879	0.924	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
93	1D	-3.611	0.281	-16.113	0.924	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
93	1I	6.417	-0.816	13.241	-0.518	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
93	1J	-4.210	-0.816	-14.475	-0.518	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
93	1K	6.417	0.276	13.241	0.807	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
93	1L	-4.210	0.276	-14.475	0.807	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
93	1Q	4.706	-0.985	7.277	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
93	1R	-2.499	-0.985	-8.510	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
93	1S	4.706	0.445	7.277	0.882	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
93	1T	-2.499	0.445	-8.510	0.882	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
93	2	1.526	-0.377	0.832	0.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
93	7	1.624	-0.426	-0.080	0.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
93	8	1.458	-0.393	0.048	0.223	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
94	1A	19.299	-1.051	18.561	-2.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.09	--
94	1B	-15.348	-1.051	-21.429	-2.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
94	1C	19.299	0.288	18.561	1.026	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.09	--
94	1D	-15.348	0.288	-21.429	1.026	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
94	1I	18.949	-1.150	18.015	-2.477	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
94	1J	-14.998	-1.150	-20.883	-2.477	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.11	--
94	1K	18.949	0.387	18.015	0.787	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
94	1L	-14.998	0.387	-20.883	0.787	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.11	--
94	1Q	12.658	-1.219	9.837	-3.493	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
94	1R	-8.708	-1.219	-12.705	-3.493	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
94	1S	12.658	0.456	9.837	1.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
94	1T	-8.708	0.456	-12.705	1.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
94	2	4.248	-0.541	-0.702	-1.114	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
94	7	3.865	-0.593	-1.469	-1.275	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
94	8	3.611	-0.552	-1.352	-1.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
95	1A	19.522	-1.052	19.203	-2.718	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.10	--
95	1B	-15.561	-1.052	-22.096	-2.718	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
95	1C	19.522	0.279	19.203	1.028	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.10	--
95	1D	-15.561	0.279	-22.096	1.028	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
95	1I	19.326	-1.127	18.643	-2.495	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
95	1J	-15.365	-1.127	-21.536	-2.495	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.12	--
95	1K	19.326	0.354	18.643	0.805	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
95	1L	-15.365	0.354	-21.536	0.805	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
95	1Q	12.788	-1.197	10.229	-3.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
95	1R	-8.826	-1.197	-13.121	-3.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
95	1S	12.788	0.424	10.229	1.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
95	1T	-8.826	0.424	-13.121	1.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
95	2	3.517	-0.621	-6.631	-1.476	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
95	7	3.418	-0.647	-5.022	-1.494	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
95	8	3.156	-0.604	-4.897	-1.399	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
96	1A	5.918	-0.817	15.039	-0.637	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
96	1B	-3.690	-0.817	-16.283	-0.637	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
96	1C	5.918	0.281	15.039	0.921	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
96	1D	-3.690	0.281	-16.283	0.921	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
96	1I	6.506	-0.804	13.415	-0.520	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
96	1J	-4.278	-0.804	-14.659	-0.520	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
96	1K	6.506	0.267	13.415	0.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
96	1L	-4.278	0.267	-14.659	0.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
96	1Q	4.771	-0.963	7.361	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
96	1R	-2.543	-0.963	-8.604	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
96	1S	4.771	0.427	7.361	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
96	1T	-2.543	0.427	-8.604	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
96	2	2.687	-0.484	-5.154	0.074	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
96	7	2.323	-0.490	-3.566	0.110	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
96	8	2.156	-0.457	-3.529	0.110	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
97	1A	4.191	-0.433	11.735	-0.056	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
97	1B	-2.669	-0.433	-12.287	-0.056	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
97	1C	4.191	0.323	11.735	1.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
97	1D	-2.669	0.323	-12.287	1.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
97	1I	4.378	-0.407	10.066	0.003	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
97	1J	-2.857	-0.407	-10.618	0.003	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
97	1K	4.378	0.297	10.066	1.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
97	1L	-2.857	0.297	-10.618	1.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
97	1Q	3.150	-0.438	5.559	-0.407	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
97	1R	-1.629	-0.438	-6.112	-0.407	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--

97	1S	3.150	0.328	5.559	1.581	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
97	1T	-1.629	0.328	-6.112	1.581	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
97	2	2.127	-0.167	-4.226	0.776	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
97	7	1.742	-0.159	-2.771	0.839	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
97	8	1.614	-0.144	-2.771	0.794	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
98	1A	3.257	-0.178	9.510	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
98	1B	-2.089	-0.178	-9.714	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
98	1C	3.257	0.408	9.510	1.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
98	1D	-2.089	0.408	-9.714	1.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
98	1I	3.283	-0.161	8.092	0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
98	1J	-2.116	-0.161	-8.296	0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
98	1K	3.283	0.392	8.092	1.249	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
98	1L	-2.116	0.392	-8.296	1.249	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
98	1Q	2.336	-0.127	4.468	-0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
98	1R	-1.169	-0.127	-4.672	-0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
98	1S	2.336	0.357	4.468	1.753	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
98	1T	-1.169	0.357	-4.672	1.753	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
98	2	1.755	0.113	-3.622	1.031	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
98	7	1.397	0.125	-2.290	1.101	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
98	8	1.289	0.123	-2.308	1.039	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
99	1A	2.699	-0.056	7.867	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
99	1B	-1.740	-0.056	-7.848	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
99	1C	2.699	0.499	7.867	1.172	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
99	1D	-1.740	0.499	-7.848	1.172	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
99	1I	2.635	-0.044	6.610	0.219	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
99	1J	-1.676	-0.044	-6.591	0.219	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
99	1K	2.635	0.487	6.610	1.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
99	1L	-1.676	0.487	-6.591	1.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
99	1Q	1.872	-0.105	3.692	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
99	1R	-0.913	-0.105	-3.674	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
99	1S	1.872	0.548	3.692	1.703	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
99	1T	-0.913	0.548	-3.674	1.703	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
99	2	1.476	0.278	-3.194	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
99	7	1.159	0.298	-1.962	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
99	8	1.061	0.285	-1.991	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
100	1A	2.241	0.017	6.518	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
100	1B	-1.418	0.017	-6.366	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
100	1C	2.241	0.501	6.518	0.841	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
100	1D	-1.418	0.501	-6.366	0.841	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
100	1I	2.129	0.025	5.437	0.101	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
100	1J	-1.306	0.025	-5.285	0.101	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
100	1K	2.129	0.494	5.437	0.824	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
100	1L	-1.306	0.494	-5.285	0.824	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
100	1Q	1.538	-0.085	3.075	-0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
100	1R	-0.714	-0.085	-2.924	-0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
100	1S	1.538	0.603	3.075	1.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
100	1T	-0.714	0.603	-2.924	1.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
100	2	1.247	0.343	-2.868	0.690	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
100	7	0.976	0.365	-1.720	0.729	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
100	8	0.886	0.348	-1.755	0.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
101	1A	1.924	0.030	5.433	-0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
101	1B	-1.193	0.030	-5.187	-0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
101	1C	1.924	0.418	5.433	0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
101	1D	-1.193	0.418	-5.187	0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
101	1I	1.784	0.035	4.515	-0.138	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
101	1J	-1.053	0.035	-4.269	-0.138	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
101	1K	1.784	0.414	4.515	0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
101	1L	-1.053	0.414	-4.269	0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
101	1Q	1.317	-0.087	2.591	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
101	1R	-0.586	-0.087	-2.345	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
101	1S	1.317	0.536	2.591	0.527	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
101	1T	-0.586	0.536	-2.345	0.527	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
101	2	1.055	0.304	-2.611	0.186	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
101	7	0.830	0.323	-1.533	0.189	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
101	8	0.743	0.307	-1.571	0.176	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
102	1A	1.767	-0.007	4.631	-0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
102	1B	-1.102	-0.007	-4.304	-0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
102	1C	1.767	0.236	4.631	0.020	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
102	1D	-1.102	0.236	-4.304	0.020	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
102	1I	1.615	-0.007	3.812	-0.800	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
102	1J	-0.949	-0.007	-3.485	-0.800	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
102	1K	1.615	0.237	3.812	-0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
102	1L	-0.949	0.237	-3.485	-0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
102	1Q	1.198	-0.093	2.232	-1.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
102	1R	-0.533	-0.093	-1.905	-1.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
102	1S	1.198	0.322	2.232	0.380	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
102	1T	-0.533	0.322	-1.905	0.380	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
102	2	0.876	0.158	-2.392	-0.513	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
102	7	0.702	0.167	-1.374	-0.554	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
102	8	0.618	0.158	-1.411	-0.526	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

103	1A	19.691	-1.053	18.714	-2.705	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.10	--
103	1B	-15.729	-1.053	-21.605	-2.705	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.10	--
103	1C	19.691	0.277	18.714	1.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.10	--
103	1D	-15.729	0.277	-21.605	1.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.10	--
103	1I	19.523	-1.087	18.350	-2.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
103	1J	-15.561	-1.087	-21.241	-2.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.12	--
103	1K	19.523	0.310	18.350	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
103	1L	-15.561	0.310	-21.241	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
103	1Q	12.873	-1.186	10.042	-3.519	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
103	1R	-8.910	-1.186	-12.933	-3.519	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
103	1S	12.873	0.409	10.042	1.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
103	1T	-8.910	0.409	-12.933	1.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
103	2	3.543	-0.624	-6.629	-1.475	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.03	--
103	7	3.436	-0.650	-5.022	-1.496	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
103	8	3.173	-0.607	-4.896	-1.401	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

104	1A	6.073	-0.800	14.920	-0.619	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
104	1B	-3.841	-0.800	-16.167	-0.619	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
104	1C	6.073	0.263	14.920	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
104	1D	-3.841	0.263	-16.167	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
104	1I	6.467	-0.787	13.688	-0.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
104	1J	-4.235	-0.787	-14.935	-0.559	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
104	1K	6.467	0.251	13.688	0.841	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
104	1L	-4.235	0.251	-14.935	0.841	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
104	1Q	4.803	-0.953	7.396	-0.592	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
104	1R	-2.571	-0.953	-8.642	-0.592	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
104	1S	4.803	0.417	7.396	0.874	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
104	1T	-2.571	0.417	-8.642	0.874	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
104	2	2.639	-0.480	-5.077	0.078	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
104	7	2.294	-0.489	-3.521	0.112	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
104	8	2.128	-0.455	-3.484	0.112	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

105	1A	4.249	-0.431	11.631	-0.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
105	1B	-2.725	-0.431	-12.186	-0.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
105	1C	4.249	0.323	11.631	1.222	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
105	1D	-2.725	0.323	-12.186	1.222	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
105	1I	4.382	-0.418	10.459	-0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
105	1J	-2.858	-0.418	-11.014	-0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
105	1K	4.382	0.309	10.459	1.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
105	1L	-2.858	0.309	-11.014	1.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
105	1Q	3.166	-0.437	5.623	-0.401	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
105	1R	-1.642	-0.437	-6.178	-0.401	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
105	1S	3.166	0.328	5.623	1.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
105	1T	-1.642	0.328	-6.178	1.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
105	2	2.062	-0.163	-4.110	0.780	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
105	7	1.704	-0.156	-2.702	0.841	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
105	8	1.576	-0.141	-2.702	0.796	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

106	1A	3.296	-0.178	9.365	0.198	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
106	1B	-2.125	-0.178	-9.572	0.198	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
106	1C	3.296	0.413	9.365	1.279	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
106	1D	-2.125	0.413	-9.572	1.279	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
106	1I	3.313	-0.167	8.326	0.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
106	1J	-2.142	-0.167	-8.533	0.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
106	1K	3.313	0.402	8.326	1.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
106	1L	-2.142	0.402	-8.533	1.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
106	1Q	2.354	-0.126	4.489	-0.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
106	1R	-1.184	-0.126	-4.696	-0.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
106	1S	2.354	0.361	4.489	1.745	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
106	1T	-1.184	0.361	-4.696	1.745	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
106	2	1.690	0.118	-3.505	1.035	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
106	7	1.358	0.130	-2.219	1.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
106	8	1.250	0.128	-2.237	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

107	1A	2.717	-0.056	7.724	0.198	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
107	1B	-1.754	-0.056	-7.704	0.198	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
107	1C	2.717	0.507	7.724	1.174	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
107	1D	-1.754	0.507	-7.704	1.174	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
107	1I	2.664	-0.047	6.811	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
107	1J	-1.701	-0.047	-6.792	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
107	1K	2.664	0.499	6.811	1.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
107	1L	-1.701	0.499	-6.792	1.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
107	1Q	1.886	-0.106	3.707	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
107	1R	-0.923	-0.106	-3.687	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
107	1S	1.886	0.557	3.707	1.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
107	1T	-0.923	0.557	-3.687	1.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
107	2	1.416	0.285	-3.076	0.987	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
107	7	1.122	0.305	-1.890	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
107	8	1.025	0.292	-1.919	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

108	1A	2.252	0.017	6.388	0.086	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
108	1B	-1.423	0.017	-6.231	0.086	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
108	1C	2.252	0.514	6.388	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
108	1D	-1.423	0.514	-6.231	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
108	1I	2.168	0.024	5.604	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
108	1J	-1.339	0.024	-5.447	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
108	1K	2.168	0.507	5.604	0.832	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
108	1L	-1.339	0.507	-5.447	0.832	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--

108	1Q	1.553	-0.088	3.085	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
108	1R	-0.724	-0.088	-2.929	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
108	1S	1.553	0.620	3.085	1.279	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
108	1T	-0.724	0.620	-2.929	1.279	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
108	2	1.194	0.354	-2.752	0.694	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
108	7	0.943	0.376	-1.648	0.732	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
108	8	0.851	0.358	-1.682	0.689	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
109	1A	1.926	0.033	5.329	-0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
109	1B	-1.189	0.033	-5.074	-0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
109	1C	1.926	0.437	5.329	0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
109	1D	-1.189	0.437	-5.074	0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
109	1I	1.824	0.038	4.650	-0.135	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
109	1J	-1.087	0.038	-4.395	-0.135	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
109	1K	1.824	0.432	4.650	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
109	1L	-1.087	0.432	-4.395	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
109	1Q	1.332	-0.087	2.600	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
109	1R	-0.595	-0.087	-2.344	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
109	1S	1.332	0.557	2.600	0.530	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
109	1T	-0.595	0.557	-2.344	0.530	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
109	2	1.000	0.320	-2.493	0.189	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
109	7	0.795	0.338	-1.458	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
109	8	0.706	0.322	-1.493	0.179	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
110	1A	1.765	0.008	4.502	-0.805	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
110	1B	-1.087	0.008	-4.155	-0.805	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
110	1C	1.765	0.276	4.502	0.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
110	1D	-1.087	0.276	-4.155	0.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
110	1I	1.644	0.011	3.911	-0.779	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
110	1J	-0.966	0.011	-3.565	-0.779	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
110	1K	1.644	0.273	3.911	-0.018	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
110	1L	-0.966	0.273	-3.565	-0.018	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
110	1Q	1.217	-0.082	2.223	-1.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
110	1R	-0.539	-0.082	-1.877	-1.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
110	1S	1.217	0.366	2.223	0.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
110	1T	-0.539	0.366	-1.877	0.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
110	2	0.829	0.195	-2.258	-0.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
110	7	0.667	0.206	-1.284	-0.543	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
110	8	0.579	0.196	-1.314	-0.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
111	1A	1.932	-0.194	3.813	-1.877	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
111	1B	-1.249	-0.194	-3.430	-1.877	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
111	1C	1.932	0.074	3.813	-0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
111	1D	-1.249	0.074	-3.430	-0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
111	1I	1.729	-0.189	3.201	-1.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
111	1J	-1.046	-0.189	-2.818	-1.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
111	1K	1.729	0.069	3.201	-0.288	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
111	1L	-1.046	0.069	-2.818	-0.288	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
111	1Q	1.261	-0.320	1.899	-2.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
111	1R	-0.578	-0.320	-1.516	-2.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
111	1S	1.261	0.200	1.899	0.599	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
111	1T	-0.578	0.200	-1.516	0.599	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
111	2	0.827	-0.080	-2.186	-1.415	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
111	7	0.681	-0.086	-1.229	-1.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
111	8	0.612	-0.082	-1.262	-1.434	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
112	1A	1.877	-0.426	3.565	-1.882	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
112	1B	-1.179	-0.426	-3.151	-1.882	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
112	1C	1.877	0.095	3.565	-0.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
112	1D	-1.179	0.095	-3.151	-0.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
112	1I	1.834	-0.390	3.132	-1.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
112	1J	-1.135	-0.390	-2.718	-1.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
112	1K	1.834	0.059	3.132	-0.285	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
112	1L	-1.135	0.059	-2.718	-0.285	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
112	1Q	1.282	-0.662	1.804	-2.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
112	1R	-0.583	-0.662	-1.390	-2.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
112	1S	1.282	0.331	1.804	0.597	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
112	1T	-0.583	0.331	-1.390	0.597	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
112	2	0.764	-0.227	-2.087	-1.425	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
112	7	0.641	-0.244	-1.157	-1.524	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
112	8	0.574	-0.230	-1.183	-1.443	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
113	1A	15.875	-0.919	15.582	-2.698	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	--
113	1B	-11.954	-0.919	-18.454	-2.698	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.04	--
113	1C	15.875	0.148	15.582	1.011	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	--
113	1D	-11.954	0.148	-18.454	1.011	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
113	1I	15.408	-1.108	14.711	-1.992	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
113	1J	-11.486	-1.108	-17.583	-1.992	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.12	--
113	1K	15.408	0.337	14.711	0.305	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
113	1L	-11.486	0.337	-17.583	0.305	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
113	1Q	10.985	-1.167	8.479	-3.384	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.04	--
113	1R	-7.063	-1.167	-11.351	-3.384	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
113	1S	10.985	0.396	8.479	1.697	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
113	1T	-7.063	0.396	-11.351	1.697	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
113	2	4.755	-0.540	0.072	-1.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
113	7	4.153	-0.597	-1.038	-1.258	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
113	8	3.893	-0.555	-0.919	-1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
114	1A	17.219	-0.941	17.178	-2.727	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.06	--
114	1B	-13.297	-0.941	-20.052	-2.727	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.06	--
114	1C	17.219	0.169	17.178	1.039	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.06	--
114	1D	-13.297	0.169	-20.052	1.039	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
114	1I	16.780	-1.131	16.439	-2.134	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
114	1J	-12.857	-1.131	-19.313	-2.134	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.13	--
114	1K	16.780	0.359	16.439	0.446	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
114	1L	-12.857	0.359	-19.313	0.446	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.13	--
114	1Q	11.612	-1.184	9.249	-3.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	--
114	1R	-7.690	-1.184	-12.123	-3.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
114	1S	11.612	0.412	9.249	1.736	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
114	1T	-7.690	0.412	-12.123	1.736	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
114	2	4.723	-0.541	0.105	-1.087	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
114	7	4.137	-0.598	-1.106	-1.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
114	8	3.877	-0.556	-0.988	-1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
115	1A	18.324	-0.995	18.491	-2.740	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.07	--
115	1B	-14.398	-0.995	-21.370	-2.740	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.07	--
115	1C	18.324	0.223	18.491	1.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.07	--
115	1D	-14.398	0.223	-21.370	1.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.07	--
115	1I	17.890	-1.158	17.889	-2.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
115	1J	-13.964	-1.158	-20.768	-2.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.13	--
115	1K	17.890	0.386	17.889	0.579	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
115	1L	-13.964	0.386	-20.768	0.579	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
115	1Q	12.134	-1.210	9.895	-3.457	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
115	1R	-8.208	-1.210	-12.774	-3.457	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
115	1S	12.134	0.438	9.895	1.770	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
115	1T	-8.208	0.438	-12.774	1.770	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.05	--
115	2	4.605	-0.542	-0.261	-1.092	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
115	7	4.065	-0.598	-1.204	-1.261	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
115	8	3.808	-0.556	-1.086	-1.167	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
116	1A	19.147	-1.038	19.461	-2.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.09	--
116	1B	-15.219	-1.038	-22.344	-2.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
116	1C	19.147	0.267	19.461	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.09	--
116	1D	-15.219	0.267	-22.344	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
116	1I	18.741	-1.178	18.999	-2.384	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
116	1J	-14.813	-1.178	-21.882	-2.384	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
116	1K	18.741	0.407	18.999	0.701	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
116	1L	-14.813	0.407	-21.882	0.701	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
116	1Q	12.531	-1.230	10.382	-3.482	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
116	1R	-8.603	-1.230	-13.265	-3.482	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
116	1S	12.531	0.459	10.382	1.798	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
116	1T	-8.603	0.459	-13.265	1.798	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
116	2	4.414	-0.543	-0.477	-1.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
116	7	3.954	-0.598	-1.335	-1.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
116	8	3.699	-0.556	-1.217	-1.170	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
117	1A	20.127	-1.127	20.182	-2.593	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.12	--
117	1B	-16.185	-1.127	-23.088	-2.593	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.11	--
117	1C	20.127	0.350	20.182	0.920	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.12	--
117	1D	-16.185	0.350	-23.088	0.920	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
117	1I	19.791	-1.153	20.546	-2.630	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.11	--
117	1J	-15.849	-1.153	-23.452	-2.630	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.11	--
117	1K	19.791	0.375	20.546	0.957	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.11	--
117	1L	-15.849	0.375	-23.452	0.957	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
117	1Q	13.023	-1.265	10.939	-3.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
117	1R	-9.081	-1.265	-13.845	-3.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
117	1S	13.023	0.488	10.939	1.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
117	1T	-9.081	0.488	-13.845	1.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
117	2	3.640	-0.551	-1.523	-1.130	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
117	7	3.492	-0.604	-1.968	-1.279	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
117	8	3.245	-0.562	-1.851	-1.185	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
118	1A	4.239	-0.728	13.477	-0.600	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
118	1B	-2.020	-0.728	-14.718	-0.600	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
118	1C	4.239	0.198	13.477	0.891	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
118	1D	-2.020	0.198	-14.718	0.891	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
118	1I	6.065	-0.677	8.585	-0.292	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
118	1J	-3.847	-0.677	-9.827	-0.292	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
118	1K	6.065	0.146	8.585	0.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
118	1L	-3.847	0.146	-9.827	0.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
118	1Q	4.263	-0.912	5.866	-0.534	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
118	1R	-2.044	-0.912	-7.107	-0.534	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
118	1S	4.263	0.381	5.866	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
118	1T	-2.044	0.381	-7.107	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
118	2	2.049	-0.360	0.953	0.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
118	7	1.943	-0.414	0.092	0.234	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
118	8	1.777	-0.381	0.125	0.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
119	1A	4.760	-0.752	14.305	-0.624	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
119	1B	-2.543	-0.752	-15.544	-0.624	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
119	1C	4.760	0.222	14.305	0.914	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14			

119	1K	6.293	0.183	10.145	0.654	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
119	1L	-4.076	0.183	-11.385	0.654	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
119	1Q	4.438	-0.933	6.420	-0.557	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
119	1R	-2.221	-0.933	-7.660	-0.557	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
119	1S	4.438	0.402	6.420	0.847	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
119	1T	-2.221	0.402	-7.660	0.847	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
119	2	2.020	-0.362	0.973	0.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
119	7	1.925	-0.415	0.103	0.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
119	8	1.758	-0.382	0.134	0.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
120	1A	5.229	-0.774	14.851	-0.638	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
120	1B	-3.012	-0.774	-16.089	-0.638	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
120	1C	5.229	0.243	14.851	0.929	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
120	1D	-3.012	0.243	-16.089	0.929	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
120	1I	6.438	-0.748	11.519	-0.429	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
120	1J	-4.221	-0.748	-12.757	-0.429	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
120	1K	6.438	0.217	11.519	0.719	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
120	1L	-4.221	0.217	-12.757	0.719	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
120	1Q	4.583	-0.953	6.867	-0.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
120	1R	-2.366	-0.953	-8.105	-0.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
120	1S	4.583	0.422	6.867	0.865	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
120	1T	-2.366	0.422	-8.105	0.865	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
120	2	1.915	-0.366	0.963	0.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
120	7	1.862	-0.417	0.097	0.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
120	8	1.695	-0.384	0.128	0.231	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
121	1A	5.640	-0.795	15.177	-0.651	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
121	1B	-3.423	-0.795	-16.410	-0.651	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.04	--
121	1C	5.640	0.263	15.177	0.942	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.04	--
121	1D	-3.423	0.263	-16.410	0.942	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
121	1I	6.512	-0.783	12.711	-0.489	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
121	1J	-4.296	-0.783	-13.945	-0.489	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
121	1K	6.512	0.250	12.711	0.779	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
121	1L	-4.296	0.250	-13.945	0.779	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
121	1Q	4.702	-0.970	7.222	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
121	1R	-2.485	-0.970	-8.455	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
121	1S	4.702	0.438	7.222	0.885	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
121	1T	-2.485	0.438	-8.455	0.885	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
121	2	1.735	-0.369	0.918	0.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
121	7	1.754	-0.419	0.071	0.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
121	8	1.587	-0.386	0.101	0.229	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
122	1A	6.307	-0.808	15.065	-0.613	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
122	1B	-4.082	-0.808	-16.306	-0.613	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
122	1C	6.307	0.278	15.065	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
122	1D	-4.082	0.278	-16.306	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
122	1I	6.472	-0.819	14.589	-0.604	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
122	1J	-4.247	-0.819	-15.830	-0.604	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
122	1K	6.472	0.290	14.589	0.895	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
122	1L	-4.247	0.290	-15.830	0.895	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
122	1Q	4.867	-0.984	7.638	-0.613	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
122	1R	-2.642	-0.984	-8.879	-0.613	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
122	1S	4.867	0.455	7.638	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
122	1T	-2.642	0.455	-8.879	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
122	2	1.185	-0.379	0.667	0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
122	7	1.427	-0.424	-0.112	0.225	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
122	8	1.261	-0.392	-0.074	0.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
123	1A	3.224	-0.396	10.880	-0.026	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
123	1B	-1.709	-0.396	-11.437	-0.026	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
123	1C	3.224	0.286	10.880	1.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
123	1D	-1.709	0.286	-11.437	1.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
123	1I	3.856	-0.341	5.937	0.134	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
123	1J	-2.340	-0.341	-6.495	0.134	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
123	1K	3.856	0.232	5.937	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
123	1L	-2.340	0.232	-6.495	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
123	1Q	2.789	-0.413	4.389	-0.370	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
123	1R	-1.274	-0.413	-4.946	-0.370	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
123	1S	2.789	0.303	4.389	1.541	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
123	1T	-1.274	0.303	-4.946	1.541	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
123	2	1.236	-0.063	0.912	0.880	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
123	7	1.212	-0.095	0.304	0.900	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
123	8	1.085	-0.081	0.300	0.855	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
124	1A	3.532	-0.415	11.384	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
124	1B	-2.017	-0.415	-11.940	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
124	1C	3.532	0.306	11.384	1.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
124	1D	-2.017	0.306	-11.940	1.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
124	1I	4.058	-0.370	7.204	0.092	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
124	1J	-2.543	-0.370	-7.759	0.092	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
124	1K	4.058	0.261	7.204	1.079	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
124	1L	-2.543	0.261	-7.759	1.079	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
124	1Q	2.909	-0.426	4.800	-0.383	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
124	1R	-1.395	-0.426	-5.356	-0.383	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
124	1S	2.909	0.316	4.800	1.554	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
124	1T	-1.395	0.316	-5.356	1.554	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
124	2	1.249	-0.065	0.976	0.880	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
124	7	1.220	-0.096	0.342	0.900	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--

124	8	1.092	-0.082	0.337	0.855	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
125	1A	3.806	-0.431	11.707	-0.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
125	1B	-2.292	-0.431	-12.262	-0.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
125	1C	3.806	0.321	11.707	1.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
125	1D	-2.292	0.321	-12.262	1.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
125	1I	4.218	-0.394	8.358	0.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
125	1J	-2.703	-0.394	-8.913	0.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
125	1K	4.218	0.284	8.358	1.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
125	1L	-2.703	0.284	-8.913	1.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
125	1Q	3.012	-0.435	5.147	-0.393	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
125	1R	-1.498	-0.435	-5.702	-0.393	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
125	1S	3.012	0.325	5.147	1.563	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
125	1T	-1.498	0.325	-5.702	1.563	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
125	2	1.201	-0.068	1.028	0.880	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
125	7	1.190	-0.098	0.373	0.899	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
125	8	1.063	-0.084	0.368	0.855	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
126	1A	4.023	-0.443	11.781	-0.061	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
126	1B	-2.509	-0.443	-12.337	-0.061	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
126	1C	4.023	0.332	11.781	1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
126	1D	-2.509	0.332	-12.337	1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
126	1I	4.320	-0.413	9.345	0.023	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
126	1J	-2.805	-0.413	-9.901	0.023	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
126	1K	4.320	0.302	9.345	1.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
126	1L	-2.805	0.302	-9.901	1.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
126	1Q	3.088	-0.447	5.395	-0.409	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
126	1R	-1.574	-0.447	-5.950	-0.409	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
126	1S	3.088	0.336	5.395	1.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
126	1T	-1.574	0.336	-5.950	1.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
126	2	1.089	-0.071	1.058	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
126	7	1.123	-0.099	0.391	0.898	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
126	8	0.995	-0.085	0.385	0.854	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
127	1A	4.329	-0.443	11.447	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
127	1B	-2.819	-0.443	-11.992	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
127	1C	4.329	0.330	11.447	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
127	1D	-2.819	0.330	-11.992	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
127	1I	4.380	-0.443	10.921	-0.034	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
127	1J	-2.869	-0.443	-11.466	-0.034	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
127	1K	4.380	0.330	10.921	1.206	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
127	1L	-2.869	0.330	-11.466	1.206	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
127	1Q	3.181	-0.453	5.690	-0.421	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
127	1R	-1.670	-0.453	-6.235	-0.421	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
127	1S	3.181	0.340	5.690	1.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
127	1T	-1.670	0.340	-6.235	1.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
127	2	0.676	-0.083	1.034	0.875	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
127	7	0.875	-0.107	0.378	0.896	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
127	8	0.747	-0.093	0.370	0.852	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
128	1A	2.632	-0.141	8.957	0.217	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
128	1B	-1.467	-0.141	-9.170	0.217	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
128	1C	2.632	0.367	8.957	1.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
128	1D	-1.467	0.367	-9.170	1.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
128	1I	2.769	-0.095	4.669	0.317	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
128	1J	-1.605	-0.095	-4.883	0.317	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
128	1K	2.769	0.322	4.669	1.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
128	1L	-1.605	0.322	-4.883	1.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
128	1Q	2.061	-0.102	3.537	-0.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
128	1R	-0.897	-0.102	-3.750	-0.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
128	1S	2.061	0.328	3.537	1.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
128	1T	-0.897	0.328	-3.750	1.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
128	2	0.898	0.175	0.732	1.079	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
128	7	0.888	0.162	0.315	1.128	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
128	8	0.781	0.160	0.292	1.066	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
129	1A	2.843	-0.157	9.334	0.205	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
129	1B	-1.679	-0.157	-9.547	0.205	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
129	1C	2.843	0.383	9.334	1.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
129	1D	-1.679	0.383	-9.547	1.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
129	1I	2.952	-0.119	5.708	0.289	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
129	1J	-1.788	-0.119	-5.921	0.289	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
129	1K	2.952	0.344	5.708	1.180	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
129	1L	-1.788	0.344	-5.921	1.180	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
129	1Q	2.155	-0.111	3.866	-0.255	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
129	1R	-0.991	-0.111	-4.079	-0.255	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
129	1S	2.155	0.336	3.866	1.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
129	1T	-0.991	0.336	-4.079	1.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
129	2	0.929	0.176	0.813	1.080	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
129	7	0.906	0.162	0.363	1.128	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
129	8	0.799	0.160	0.339	1.066	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
130	1A	3.027	-0.170	9.543	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
130	1B	-1.861	-0.170	-9.757	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
130	1C	3.027	0.395	9.543	1.273	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
130	1D	-1.861	0.395	-9.757	1.273	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--

130	1I	3.109	-0.139	6.664	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
130	1J	-1.943	-0.139	-6.878	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
130	1K	3.109	0.364	6.664	1.205	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
130	1L	-1.943	0.364	-6.878	1.205	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
130	1Q	2.236	-0.118	4.137	-0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
130	1R	-1.070	-0.118	-4.351	-0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
130	1S	2.236	0.343	4.137	1.730	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
130	1T	-1.070	0.343	-4.351	1.730	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
130	2	0.906	0.177	0.892	1.080	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
130	7	0.893	0.163	0.410	1.128	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
130	8	0.785	0.160	0.386	1.066	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
131	1A	3.169	-0.180	9.595	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
131	1B	-2.002	-0.180	-9.809	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
131	1C	3.169	0.406	9.595	1.280	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
131	1D	-2.002	0.406	-9.809	1.280	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
131	1I	3.232	-0.157	7.485	0.238	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
131	1J	-2.065	-0.157	-7.699	0.238	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
131	1K	3.232	0.383	7.485	1.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
131	1L	-2.065	0.383	-7.699	1.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
131	1Q	2.300	-0.127	4.340	-0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
131	1R	-1.132	-0.127	-4.554	-0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
131	1S	2.300	0.353	4.340	1.747	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
131	1T	-1.132	0.353	-4.554	1.747	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
131	2	0.827	0.176	0.965	1.079	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
131	7	0.846	0.162	0.453	1.127	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
131	8	0.738	0.160	0.430	1.065	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
132	1A	3.332	-0.185	9.237	0.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
132	1B	-2.167	-0.185	-9.442	0.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
132	1C	3.332	0.409	9.237	1.275	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
132	1D	-2.167	0.409	-9.442	1.275	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
132	1I	3.336	-0.182	8.801	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
132	1J	-2.171	-0.182	-9.007	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
132	1K	3.336	0.406	8.801	1.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
132	1L	-2.171	0.406	-9.007	1.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
132	1Q	2.366	-0.134	4.569	-0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
132	1R	-1.201	-0.134	-4.775	-0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
132	1S	2.366	0.358	4.569	1.755	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
132	1T	-1.201	0.358	-4.775	1.755	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
132	2	0.496	0.172	1.058	1.077	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
132	7	0.646	0.159	0.512	1.125	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
132	8	0.538	0.156	0.487	1.064	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
133	1A	2.275	-0.027	7.435	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
133	1B	-1.318	-0.027	-7.444	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
133	1C	2.275	0.459	7.435	1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
133	1D	-1.318	0.459	-7.444	1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
133	1I	2.129	0.008	3.791	0.284	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
133	1J	-1.172	0.008	-3.800	0.284	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
133	1K	2.129	0.425	3.791	1.076	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
133	1L	-1.172	0.425	-3.800	1.076	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
133	1Q	1.651	-0.085	2.925	-0.319	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
133	1R	-0.694	-0.085	-2.935	-0.319	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
133	1S	1.651	0.517	2.925	1.679	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
133	1T	-0.694	0.517	-2.935	1.679	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
133	2	0.712	0.319	0.553	0.992	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
133	7	0.705	0.320	0.277	1.047	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
133	8	0.609	0.308	0.243	0.987	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
134	1A	2.427	-0.040	7.740	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
134	1B	-1.466	-0.040	-7.754	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
134	1C	2.427	0.472	7.740	1.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
134	1D	-1.466	0.472	-7.754	1.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
134	1I	2.299	-0.011	4.652	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
134	1J	-1.338	-0.011	-4.665	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
134	1K	2.299	0.443	4.652	1.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
134	1L	-1.338	0.443	-4.665	1.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
134	1Q	1.729	-0.090	3.196	-0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
134	1R	-0.767	-0.090	-3.210	-0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
134	1S	1.729	0.522	3.196	1.686	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
134	1T	-0.767	0.522	-3.210	1.686	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
134	2	0.752	0.320	0.637	0.993	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
134	7	0.729	0.321	0.326	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
134	8	0.633	0.308	0.291	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
135	1A	2.558	-0.051	7.919	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
135	1B	-1.594	-0.051	-7.935	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
135	1C	2.558	0.482	7.919	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
135	1D	-1.594	0.482	-7.935	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
135	1I	2.451	-0.028	5.444	0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
135	1J	-1.487	-0.028	-5.460	0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
135	1K	2.451	0.459	5.444	1.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
135	1L	-1.487	0.459	-5.460	1.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
135	1Q	1.796	-0.097	3.422	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
135	1R	-0.832	-0.097	-3.439	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
135	1S	1.796	0.528	3.422	1.690	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
135	1T	-0.832	0.528	-3.439	1.690	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--

135	2	0.746	0.320	0.728	0.993	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
135	7	0.727	0.321	0.379	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
135	8	0.631	0.308	0.345	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
136	1A	2.653	-0.059	7.953	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
136	1B	-1.688	-0.059	-7.969	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
136	1C	2.653	0.489	7.953	1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
136	1D	-1.688	0.489	-7.969	1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
136	1I	2.567	-0.042	6.144	0.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
136	1J	-1.601	-0.042	-6.160	0.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
136	1K	2.567	0.473	6.144	1.130	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
136	1L	-1.601	0.473	-6.160	1.130	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
136	1Q	1.846	-0.102	3.593	-0.334	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
136	1R	-0.881	-0.102	-3.609	-0.334	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
136	1S	1.846	0.532	3.593	1.691	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
136	1T	-0.881	0.532	-3.609	1.691	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
136	2	0.690	0.320	0.822	0.993	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
136	7	0.694	0.320	0.436	1.047	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
136	8	0.597	0.308	0.402	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
137	1A	1.952	0.037	6.186	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
137	1B	-1.127	0.037	-6.062	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
137	1C	1.952	0.466	6.186	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
137	1D	-1.127	0.466	-6.062	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
137	1I	1.669	0.061	3.107	0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
137	1J	-0.844	0.061	-2.983	0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
137	1K	1.669	0.441	3.107	0.769	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
137	1L	-0.844	0.441	-2.983	0.769	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
137	1Q	1.361	-0.071	2.451	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
137	1R	-0.537	-0.071	-2.327	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
137	1S	1.361	0.574	2.451	1.250	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
137	1T	-0.537	0.574	-2.327	1.250	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
137	2	0.582	0.365	0.401	0.667	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
137	7	0.579	0.375	0.231	0.712	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
137	8	0.490	0.358	0.190	0.669	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
138	1A	2.077	0.026	6.414	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
138	1B	-1.243	0.026	-6.295	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
138	1C	2.077	0.476	6.414	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
138	1D	-1.243	0.476	-6.295	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
138	1I	1.830	0.046	3.818	0.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
138	1J	-0.996	0.046	-3.698	0.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
138	1K	1.830	0.456	3.818	0.784	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
138	1L	-0.996	0.456	-3.698	0.784	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
138	1Q	1.431	-0.078	2.673	-0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
138	1R	-0.598	-0.078	-2.554	-0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
138	1S	1.431	0.579	2.673	1.255	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
138	1T	-0.598	0.579	-2.554	1.255	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
138	2	0.630	0.366	0.478	0.668	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
138	7	0.610	0.376	0.273	0.713	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
138	8	0.522	0.358	0.230	0.669	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
139	1A	2.166	0.017	6.545	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
139	1B	-1.328	0.017	-6.434	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
139	1C	2.166	0.484	6.545	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
139	1D	-1.328	0.484	-6.434	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
139	1I	1.962	0.033	4.466	0.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
139	1J	-1.124	0.033	-4.355	0.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
139	1K	1.962	0.468	4.466	0.798	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
139	1L	-1.124	0.468	-4.355	0.798	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
139	1Q	1.482	-0.083	2.852	-0.345	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
139	1R	-0.644	-0.083	-2.741	-0.345	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
139	1S	1.482	0.584	2.852	1.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
139	1T	-0.644	0.584	-2.741	1.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
139	2	0.640	0.366	0.570	0.669	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
139	7	0.619	0.375	0.327	0.713	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
139	8	0.532	0.358	0.284	0.670	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
140	1A	2.226	0.010	6.581	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
140	1B	-1.389	0.010	-6.472	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
140	1C	2.226	0.488	6.581	0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
140	1D	-1.389	0.488	-6.472	0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
140	1I	2.070	0.021	5.045	0.105	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
140	1J	-1.233	0.021	-4.937	0.105	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
140	1K	2.070	0.477	5.045	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
140	1L	-1.233	0.477	-4.937	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
140	1Q	1.521	-0.086	2.991	-0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
140	1R	-0.684	-0.086	-2.883	-0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
140	1S	1.521	0.585	2.991	1.261	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
140	1T	-0.684	0.585	-2.883	1.261	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
140	2	0.601	0.365	0.679	0.669	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
140	7	0.596	0.374	0.394	0.713	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
140	8	0.508	0.356	0.353	0.670	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
141	1A	2.264	0.007	6.281	0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
141	1B	-1.425	0.007	-6.158	0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--

141	1C	2.264	0.491	6.281	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
141	1D	-1.425	0.491	-6.158	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
141	1I	2.225	0.009	5.970	0.087	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
141	1J	-1.385	0.009	-5.847	0.087	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
141	1K	2.225	0.489	5.970	0.820	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
141	1L	-1.385	0.489	-5.847	0.820	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
141	1Q	1.574	-0.088	3.139	-0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
141	1R	-0.735	-0.088	-3.015	-0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
141	1S	1.574	0.586	3.139	1.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
141	1T	-0.735	0.586	-3.015	1.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
141	2	0.376	0.362	0.889	0.665	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
141	7	0.461	0.371	0.524	0.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
141	8	0.370	0.354	0.483	0.665	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
142	1A	1.738	0.045	5.211	-0.142	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
142	1B	-1.002	0.045	-4.993	-0.142	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
142	1C	1.738	0.388	5.211	0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
142	1D	-1.002	0.388	-4.993	0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
142	1I	1.366	0.059	2.602	-0.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
142	1J	-0.630	0.059	-2.383	-0.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
142	1K	1.366	0.373	2.602	0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
142	1L	-0.630	0.373	-2.383	0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
142	1Q	1.180	-0.074	2.097	-0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
142	1R	-0.443	-0.074	-1.879	-0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
142	1S	1.180	0.507	2.097	0.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
142	1T	-0.443	0.507	-1.879	0.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
142	2	0.477	0.313	0.284	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
142	7	0.484	0.325	0.192	0.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
142	8	0.398	0.309	0.148	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
143	1A	1.839	0.037	5.422	-0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
143	1B	-1.086	0.037	-5.217	-0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
143	1C	1.839	0.396	5.422	0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
143	1D	-1.086	0.396	-5.217	0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
143	1I	1.514	0.049	3.200	-0.111	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
143	1J	-0.762	0.049	-2.995	-0.111	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
143	1K	1.514	0.384	3.200	0.291	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
143	1L	-0.762	0.384	-2.995	0.291	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
143	1Q	1.242	-0.079	2.298	-0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
143	1R	-0.490	-0.079	-2.093	-0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
143	1S	1.242	0.512	2.298	0.508	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
143	1T	-0.490	0.512	-2.093	0.508	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
143	2	0.532	0.315	0.339	0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
143	7	0.521	0.326	0.216	0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
143	8	0.436	0.310	0.167	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
144	1A	1.901	0.030	5.523	-0.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
144	1B	-1.145	0.030	-5.337	-0.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
144	1C	1.901	0.401	5.523	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
144	1D	-1.145	0.401	-5.337	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
144	1I	1.634	0.039	3.727	-0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
144	1J	-0.878	0.039	-3.541	-0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
144	1K	1.634	0.392	3.727	0.302	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
144	1L	-0.878	0.392	-3.541	0.302	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
144	1Q	1.280	-0.084	2.436	-0.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
144	1R	-0.523	-0.084	-2.249	-0.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
144	1S	1.280	0.514	2.436	0.510	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
144	1T	-0.523	0.514	-2.249	0.510	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
144	2	0.563	0.314	0.429	0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
144	7	0.545	0.325	0.268	0.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
144	8	0.465	0.309	0.217	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
145	1A	1.931	0.024	5.540	-0.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
145	1B	-1.181	0.024	-5.350	-0.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
145	1C	1.931	0.403	5.540	0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
145	1D	-1.181	0.403	-5.350	0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
145	1I	1.728	0.030	4.206	-0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
145	1J	-0.978	0.030	-4.016	-0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
145	1K	1.728	0.396	4.206	0.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
145	1L	-0.978	0.396	-4.016	0.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
145	1Q	1.308	-0.087	2.548	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
145	1R	-0.557	-0.087	-2.358	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
145	1S	1.308	0.513	2.548	0.514	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
145	1T	-0.557	0.513	-2.358	0.514	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
145	2	0.530	0.311	0.555	0.138	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
145	7	0.525	0.321	0.348	0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
145	8	0.443	0.306	0.304	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
146	1A	1.937	0.022	5.260	-0.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
146	1B	-1.181	0.022	-5.061	-0.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
146	1C	1.937	0.409	5.260	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
146	1D	-1.181	0.409	-5.061	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
146	1I	1.889	0.024	4.980	-0.156	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
146	1J	-1.134	0.024	-4.781	-0.156	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
146	1K	1.889	0.407	4.980	0.324	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
146	1L	-1.134	0.407	-4.781	0.324	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
146	1Q	1.359	-0.088	2.656	-0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
146	1R	-0.603	-0.088	-2.457	-0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

146	1S	1.359	0.518	2.656	0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
146	1T	-0.603	0.518	-2.457	0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
146	2	0.343	0.313	0.781	0.134	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
146	7	0.412	0.324	0.486	0.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
146	8	0.323	0.308	0.442	0.139	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
147	1A	1.794	-0.000	4.662	-0.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
147	1B	-1.100	-0.000	-4.432	-0.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
147	1C	1.794	0.232	4.662	0.010	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
147	1D	-1.100	0.232	-4.432	0.010	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
147	1I	1.462	0.001	3.147	-0.756	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
147	1J	-0.768	0.001	-2.917	-0.756	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
147	1K	1.462	0.231	3.147	-0.062	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
147	1L	-0.768	0.231	-2.917	-0.062	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
147	1Q	1.170	-0.084	2.107	-1.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
147	1R	-0.476	-0.084	-1.877	-1.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
147	1S	1.170	0.316	2.107	0.344	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
147	1T	-0.476	0.316	-1.877	0.344	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
147	2	0.485	0.169	0.298	-0.582	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
147	7	0.477	0.176	0.203	-0.597	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
147	8	0.400	0.168	0.145	-0.569	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
148	1A	1.805	-0.004	4.690	-0.835	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
148	1B	-1.111	-0.004	-4.441	-0.835	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
148	1C	1.805	0.236	4.690	0.013	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
148	1D	-1.111	0.236	-4.441	0.013	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
148	1I	1.558	-0.003	3.553	-0.784	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
148	1J	-0.865	-0.003	-3.304	-0.784	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
148	1K	1.558	0.234	3.553	-0.038	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
148	1L	-0.865	0.234	-3.304	-0.038	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
148	1Q	1.204	-0.086	2.210	-1.183	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
148	1R	-0.511	-0.086	-1.961	-1.183	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
148	1S	1.204	0.317	2.210	0.361	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
148	1T	-0.511	0.317	-1.961	0.361	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
148	2	0.478	0.170	0.452	-0.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
148	7	0.475	0.176	0.306	-0.600	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
148	8	0.399	0.168	0.259	-0.572	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
149	1A	1.793	-0.002	4.429	-0.829	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
149	1B	-1.089	-0.002	-4.185	-0.829	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
149	1C	1.793	0.249	4.429	0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
149	1D	-1.089	0.249	-4.185	0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
149	1I	1.747	-0.001	4.181	-0.814	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
149	1J	-1.043	-0.001	-3.937	-0.814	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
149	1K	1.747	0.248	4.181	-0.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
149	1L	-1.043	0.248	-3.937	-0.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
149	1Q	1.259	-0.085	2.272	-1.183	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
149	1R	-0.555	-0.085	-2.027	-1.183	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
149	1S	1.259	0.332	2.272	0.357	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
149	1T	-0.555	0.332	-2.027	0.357	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
149	2	0.311	0.181	0.670	-0.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
149	7	0.372	0.188	0.434	-0.602	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
149	8	0.286	0.179	0.388	-0.574	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
150	1A	1.750	-0.127	3.429	-1.796	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
150	1B	-1.088	-0.127	-3.079	-1.796	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
150	1C	1.750	0.041	3.429	-0.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
150	1D	-1.088	0.041	-3.079	-0.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
150	1I	1.203	-0.116	1.892	-1.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
150	1J	-0.541	-0.116	-1.542	-1.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
150	1K	1.203	0.030	1.892	-0.463	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
150	1L	-0.541	0.030	-1.542	-0.463	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
150	1Q	1.091	-0.194	1.515	-2.508	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
150	1R	-0.428	-0.194	-1.166	-2.508	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
150	1S	1.091	0.108	1.515	0.461	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
150	1T	-0.428	0.108	-1.166	0.461	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
150	2	0.353	-0.061	0.142	-1.466	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
150	7	0.384	-0.064	0.152	-1.528	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
150	8	0.308	-0.060	0.110	-1.449	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
151	1A	1.826	-0.127	3.585	-1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
151	1B	-1.184	-0.127	-3.290	-1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
151	1C	1.826	0.041	3.585	-0.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
151	1D	-1.184	0.041	-3.290	-0.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
151	1I	1.344	-0.115	2.264	-1.622	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
151	1J	-0.702	-0.115	-1.969	-1.622	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
151	1K	1.344	0.029	2.264	-0.421	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
151	1L	-0.702	0.029	-1.969	-0.421	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
151	1Q	1.136	-0.192	1.685	-2.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
151	1R	-0.494	-0.192	-1.390	-2.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
151	1S	1.136	0.107	1.685	0.472	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
151	1T	-0.494	0.107	-1.390	0.472	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
151	2	0.347	-0.060	0.118	-1.460	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
151	7	0.367	-0.063	0.110	-1.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
151	8	0.282	-0.058	0.048	-1.442	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

152	1A	1.853	-0.130	3.650	-1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
152	1B	-1.216	-0.130	-3.399	-1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
152	1C	1.853	0.042	3.650	-0.239	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
152	1D	-1.216	0.042	-3.399	-0.239	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
152	1I	1.467	-0.121	2.579	-1.660	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
152	1J	-0.831	-0.121	-2.329	-1.660	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
152	1K	1.467	0.032	2.579	-0.380	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
152	1L	-0.831	0.032	-2.329	-0.380	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
152	1Q	1.157	-0.199	1.754	-2.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
152	1R	-0.520	-0.199	-1.504	-2.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
152	1S	1.157	0.110	1.754	0.483	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
152	1T	-0.520	0.110	-1.504	0.483	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
152	2	0.397	-0.063	0.184	-1.457	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
152	7	0.406	-0.066	0.142	-1.520	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
152	8	0.328	-0.062	-0.119	-1.439	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

153	1A	1.843	-0.135	3.696	-1.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
153	1B	-1.218	-0.135	-3.400	-1.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
153	1C	1.843	0.068	3.696	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
153	1D	-1.218	0.068	-3.400	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
153	1I	1.571	-0.123	2.840	-1.694	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
153	1J	-0.947	-0.123	-2.543	-1.694	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
153	1K	1.571	0.056	2.840	-0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
153	1L	-0.947	0.056	-2.543	-0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
153	1Q	1.190	-0.222	1.827	-2.535	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
153	1R	-0.566	-0.222	-1.531	-2.535	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
153	1S	1.190	0.155	1.827	0.493	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
153	1T	-0.566	0.155	-1.531	0.493	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
153	2	0.373	-0.044	0.353	-1.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
153	7	0.386	-0.047	0.263	-1.520	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
153	8	0.304	-0.043	0.213	-1.439	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

154	1A	1.763	-0.135	3.435	-1.763	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
154	1B	-1.131	-0.135	-3.158	-1.763	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
154	1C	1.763	0.086	3.435	-0.286	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
154	1D	-1.131	0.086	-3.158	-0.286	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
154	1I	1.716	-0.130	3.264	-1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
154	1J	-1.083	-0.130	-2.987	-1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
154	1K	1.716	0.081	3.264	-0.307	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
154	1L	-1.083	0.081	-2.987	-0.307	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
154	1Q	1.207	-0.236	1.822	-2.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
154	1R	-0.575	-0.236	-1.545	-2.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
154	1S	1.207	0.187	1.822	0.467	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
154	1T	-0.575	0.187	-1.545	0.467	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
154	2	-0.314	-0.033	0.576	-1.459	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
154	7	0.307	-0.034	0.389	-1.524	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
154	8	0.221	-0.031	0.346	-1.445	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

155	1A	19.320	-1.124	19.087	-2.480	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
155	1B	-15.355	-1.124	-21.997	-2.480	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.11	--
155	1C	19.320	0.372	19.087	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
155	1D	-15.355	0.372	-21.997	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.11	--
155	1I	19.348	-1.089	19.311	-2.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.09	--
155	1J	-15.383	-1.089	-22.221	-2.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
155	1K	19.348	0.337	19.311	1.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.09	--
155	1L	-15.383	0.337	-22.221	1.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
155	1Q	12.782	-1.225	10.272	-3.483	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
155	1R	-8.816	-1.225	-13.182	-3.483	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
155	1S	12.782	0.474	10.272	1.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
155	1T	-8.816	0.474	-13.182	1.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
155	2	3.410	-0.541	-1.967	-1.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
155	7	3.368	-0.589	-2.241	-1.286	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
155	8	3.121	-0.548	-2.123	-1.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

156	1A	18.937	-1.137	19.125	-2.365	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
156	1B	-14.982	-1.137	-22.036	-2.365	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
156	1C	18.937	0.377	19.125	0.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
156	1D	-14.982	0.377	-22.036	0.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
156	1I	19.133	-1.039	19.293	-2.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.09	--
156	1J	-15.178	-1.039	-22.204	-2.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
156	1K	19.133	0.279	19.293	1.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.09	--
156	1L	-15.178	0.279	-22.204	1.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
156	1Q	12.618	-1.199	10.381	-3.447	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
156	1R	-8.663	-1.199	-13.292	-3.447	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
156	1S	12.618	0.438	10.381	1.791	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
156	1T	-8.663	0.438	-13.292	1.791	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
156	2	3.170	-0.556	-2.450	-1.173	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
156	7	3.223	-0.603	-2.533	-1.301	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
156	8	2.978	-0.562	-2.415	-1.208	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1A	16.846	-1.146	16.326	-2.126	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
157	1B	-12.883	-1.146	-19.204	-2.126	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.12	--
157	1C	16.846	0.381	16.326	0.466	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
157	1D	-12.883	0.381	-19.204	0.466	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
157	1I	17.224	-0.949	17.060	-2.703	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.06	--
157	1J	-13.261	-0.949	-19.938	-2.703	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.06	--
157	1K	17.224	0.184	17.060	1.043	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.06	--
157	1L	-13.261	0.184	-19.938	1.043	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--

157	1Q	11.697	-1.180	9.184	-3.391	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	--
157	1R	-7.734	-1.180	-12.062	-3.391	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
157	1S	11.697	0.416	9.184	1.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
157	1T	-7.734	0.416	-12.062	1.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
157	2	2.918	-0.563	-3.569	-1.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
157	7	3.074	-0.609	-3.193	-1.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
157	8	2.831	-0.567	-3.075	-1.238	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
158	1A	15.489	-1.117	14.670	-1.979	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
158	1B	-11.522	-1.117	-17.549	-1.979	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.12	--
158	1C	15.489	0.351	14.670	0.316	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
158	1D	-11.522	0.351	-17.549	0.316	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
158	1I	15.925	-0.917	15.486	-2.676	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	--
158	1J	-11.957	-0.917	-18.365	-2.676	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.04	--
158	1K	15.925	0.151	15.486	1.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	--
158	1L	-11.957	0.151	-18.365	1.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
158	1Q	11.085	-1.167	8.435	-3.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.04	--
158	1R	-7.118	-1.167	-11.314	-3.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
158	1S	11.085	0.401	8.435	1.689	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
158	1T	-7.118	0.401	-11.314	1.689	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
158	2	2.898	-0.571	-4.118	-1.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
158	7	3.064	-0.614	-3.522	-1.351	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
158	8	2.820	-0.573	-3.404	-1.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
159	1A	6.454	-0.801	14.631	-0.587	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
159	1B	-4.228	-0.801	-15.872	-0.587	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
159	1C	6.454	0.265	14.631	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
159	1D	-4.228	0.265	-15.872	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
159	1I	6.232	-0.822	14.897	-0.619	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
159	1J	-4.007	-0.822	-16.138	-0.619	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
159	1K	6.232	0.286	14.897	0.910	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
159	1L	-4.007	0.286	-16.138	0.910	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
159	1Q	4.846	-0.996	7.617	-0.610	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
159	1R	-2.620	-0.996	-8.857	-0.610	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
159	1S	4.846	0.460	7.617	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
159	1T	-2.620	0.460	-8.857	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
159	2	0.925	-0.386	0.597	0.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
159	7	1.276	-0.429	-0.199	0.217	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
159	8	1.120	-0.396	-0.171	0.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
160	1A	6.459	-0.792	13.578	-0.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
160	1B	-4.244	-0.792	-14.808	-0.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
160	1C	6.459	0.251	13.578	0.840	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
160	1D	-4.244	0.251	-14.808	0.840	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
160	1I	5.910	-0.819	15.020	-0.644	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
160	1J	-3.695	-0.819	-16.250	-0.644	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
160	1K	5.910	0.278	15.020	0.929	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
160	1L	-3.695	0.278	-16.250	0.929	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
160	1Q	4.754	-0.987	7.396	-0.609	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
160	1R	-2.539	-0.987	-8.626	-0.609	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
160	1S	4.754	0.446	7.396	0.894	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
160	1T	-2.539	0.446	-8.626	0.894	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
160	2	0.743	-0.399	0.552	0.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
160	7	1.163	-0.440	-0.349	0.211	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
160	8	1.010	-0.407	-0.323	0.210	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
161	1A	6.531	-0.780	12.729	-0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
161	1B	-4.304	-0.780	-13.962	-0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
161	1C	6.531	0.245	12.729	0.809	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
161	1D	-4.304	0.245	-13.962	0.809	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
161	1I	5.663	-0.805	15.224	-0.656	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
161	1J	-3.436	-0.805	-16.457	-0.656	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.04	--
161	1K	5.663	0.269	15.224	0.942	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.04	--
161	1L	-3.436	0.269	-16.457	0.942	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
161	1Q	4.732	-0.960	7.251	-0.606	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
161	1R	-2.505	-0.960	-8.485	-0.606	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
161	1S	4.732	0.425	7.251	0.892	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
161	1T	-2.505	0.425	-8.485	0.892	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
161	2	0.653	-0.404	0.495	0.234	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
161	7	1.113	-0.442	-0.561	0.207	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
161	8	0.962	-0.409	-0.537	0.206	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
162	1A	6.329	-0.728	10.143	-0.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
162	1B	-4.089	-0.728	-11.387	-0.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
162	1C	6.329	0.192	10.143	0.653	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
162	1D	-4.089	0.192	-11.387	0.653	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
162	1I	4.773	-0.765	14.264	-0.637	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
162	1J	-2.533	-0.765	-15.507	-0.637	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
162	1K	4.773	0.230	14.264	0.928	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
162	1L	-2.533	0.230	-15.507	0.928	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
162	1Q	4.477	-0.937	6.427	-0.563	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
162	1R	-2.237	-0.937	-7.670	-0.563	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
162	1S	4.477	0.402	6.427	0.854	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
162	1T	-2.237	0.402	-7.670	0.854	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
162	2	-0.683	-0.420	-0.988	0.212	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
162	7	1.126	-0.451	-1.078	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
162	8	0.977	-0.418	-1.054	0.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
163	1A	6.104	-0.684	8.597	-0.295	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
163	1B	-3.860	-0.684	-9.840	-0.295	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
163	1C	6.104	0.148	8.597	0.586	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
163	1D	-3.860	0.148	-9.840	0.586	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
163	1I	4.257	-0.734	13.472	-0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
163	1J	-2.013	-0.734	-14.715	-0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
163	1K	4.257	0.198	13.472	0.899	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
163	1L	-2.013	0.198	-14.715	0.899	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
163	1Q	4.305	-0.917	5.878	-0.537	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
163	1R	-2.061	-0.917	-7.122	-0.537	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
163	1S	4.305	0.381	5.878	0.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
163	1T	-2.061	0.381	-7.122	0.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
163	2	-0.944	-0.428	-1.512	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
163	7	1.200	-0.456	-1.392	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
163	8	1.050	-0.423	-1.368	0.186	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
164	1A	4.385	-0.447	10.906	-0.029	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
164	1B	-2.873	-0.447	-11.451	-0.029	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
164	1C	4.385	0.329	10.906	1.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
164	1D	-2.873	0.329	-11.451	1.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
164	1I	4.324	-0.455	11.412	-0.047	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
164	1J	-2.813	-0.455	-11.956	-0.047	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
164	1K	4.324	0.337	11.412	1.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
164	1L	-2.813	0.337	-11.956	1.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
164	1Q	3.183	-0.462	5.684	-0.411	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
164	1R	-1.671	-0.462	-6.228	-0.411	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
164	1S	3.183	0.344	5.684	1.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
164	1T	-1.671	0.344	-6.228	1.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
164	2	0.397	-0.090	0.953	0.870	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
164	7	0.707	-0.112	0.329	0.893	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
164	8	0.580	-0.098	0.320	0.849	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
165	1A	4.404	-0.439	10.310	-0.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
165	1B	-2.889	-0.439	-10.856	-0.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
165	1C	4.404	0.321	10.310	1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
165	1D	-2.889	0.321	-10.856	1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
165	1I	4.212	-0.456	11.739	-0.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
165	1J	-2.697	-0.456	-12.285	-0.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
165	1K	4.212	0.338	11.739	1.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
165	1L	-2.697	0.338	-12.285	1.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
165	1Q	3.167	-0.461	5.625	-0.407	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
165	1R	-1.651	-0.461	-6.171	-0.407	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
165	1S	3.167	0.342	5.625	1.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
165	1T	-1.651	0.342	-6.171	1.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
165	2	-0.087	-0.098	0.814	0.867	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
165	7	0.517	-0.118	0.244	0.892	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
165	8	0.393	-0.104	0.233	0.847	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
166	1A	4.362	-0.424	9.414	0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
166	1B	-2.842	-0.424	-9.963	0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
166	1C	4.362	0.305	9.414	1.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
166	1D	-2.842	0.305	-9.963	1.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
166	1I	4.036	-0.448	11.807	-0.059	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
166	1J	-2.516	-0.448	-12.356	-0.059	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
166	1K	4.036	0.330	11.807	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
166	1L	-2.516	0.330	-12.356	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
166	1Q	3.117	-0.459	5.437	-0.413	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
166	1R	-1.597	-0.459	-5.985	-0.413	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
166	1S	3.117	0.341	5.437	1.587	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
166	1T	-1.597	0.341	-5.985	1.587	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
166	2	-0.249	-0.104	0.671	0.863	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
166	7	0.363	-0.121	0.165	0.890	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
166	8	0.250	-0.107	0.161	0.845	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
167	1A	4.105	-0.367	7.262	0.099	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
167	1B	-2.567	-0.367	-7.825	0.099	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
167	1C	4.105	0.251	7.262	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
167	1D	-2.567	0.251	-7.825	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
167	1I	3.557	-0.418	11.405	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
167	1J	-2.019	-0.418	-11.968	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
167	1K	3.557	0.302	11.405	1.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
167	1L	-2.019	0.302	-11.968	1.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
167	1Q	2.949	-0.433	4.847	-0.388	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
167	1R	-1.411	-0.433	-5.410	-0.388	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
167	1S	2.949	0.317	4.847	1.562	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
167	1T	-1.411	0.317	-5.410	1.562	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
167	2	-0.844	-0.120	0.641	0.851	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
167	7	0.384	-0.132	-0.272	0.884	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
167	8	0.274	-0.117	-0.288	0.839	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
168	1A	3.876	-0.346	5.943	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
168	1B	-2.332	-0.346	-6.511	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
168	1C	3.876	0.229	5.943	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
168	1D	-2.332	0.229	-6.511	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14</			

168	1K	3.233	0.284	10.878	1.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
168	1L	-1.689	0.284	-11.446	1.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
168	1Q	2.817	-0.423	4.414	-0.367	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
168	1R	-1.273	-0.423	-4.982	-0.367	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
168	1S	2.817	0.306	4.414	1.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
168	1T	-1.273	0.306	-4.982	1.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
168	2	-1.053	-0.126	0.554	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
168	7	0.469	-0.135	-0.535	0.879	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
168	8	0.359	-0.121	-0.551	0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
169	1A	3.344	-0.179	8.847	0.209	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
169	1B	-2.185	-0.179	-9.044	0.209	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
169	1C	3.344	0.400	8.847	1.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
169	1D	-2.185	0.400	-9.044	1.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
169	1I	3.330	-0.185	9.258	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
169	1J	-2.171	-0.185	-9.456	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
169	1K	3.330	0.405	9.258	1.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
169	1L	-2.171	0.405	-9.456	1.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
169	1Q	2.372	-0.129	4.593	-0.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
169	1R	-1.212	-0.129	-4.790	-0.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
169	1S	2.372	0.350	4.593	1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
169	1T	-1.212	0.350	-4.790	1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
169	2	-0.261	0.166	1.058	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
169	7	0.499	0.153	0.513	1.124	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
169	8	0.392	0.152	0.486	1.062	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
170	1A	3.313	-0.173	8.234	0.223	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
170	1B	-2.152	-0.173	-8.428	0.223	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
170	1C	3.313	0.389	8.234	1.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
170	1D	-2.152	0.389	-8.428	1.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
170	1I	3.271	-0.185	9.513	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
170	1J	-2.110	-0.185	-9.708	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
170	1K	3.271	0.402	9.513	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
170	1L	-2.110	0.402	-9.708	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
170	1Q	2.353	-0.126	4.516	-0.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
170	1R	-1.192	-0.126	-4.711	-0.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
170	1S	2.353	0.343	4.516	1.737	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
170	1T	-1.192	0.343	-4.711	1.737	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
170	2	-0.429	0.164	1.013	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
170	7	0.328	0.151	0.485	1.124	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
170	8	0.222	0.150	0.456	1.063	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
171	1A	3.247	-0.163	7.532	0.236	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
171	1B	-2.080	-0.163	-7.731	0.236	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
171	1C	3.247	0.379	7.532	1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
171	1D	-2.080	0.379	-7.731	1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
171	1I	3.172	-0.183	9.618	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
171	1J	-2.004	-0.183	-9.817	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
171	1K	3.172	0.399	9.618	1.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
171	1L	-2.004	0.399	-9.817	1.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
171	1Q	2.317	-0.126	4.384	-0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
171	1R	-1.150	-0.126	-4.584	-0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
171	1S	2.317	0.342	4.384	1.747	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
171	1T	-1.150	0.342	-4.584	1.747	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
171	2	-0.544	0.161	0.899	1.072	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
171	7	0.146	0.150	0.415	1.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
171	8	-0.066	0.148	0.383	1.061	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
172	1A	2.986	-0.122	5.736	0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
172	1B	-1.794	-0.122	-5.958	0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
172	1C	2.986	0.338	5.736	1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
172	1D	-1.794	0.338	-5.958	1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
172	1I	2.866	-0.160	9.311	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
172	1J	-1.675	-0.160	-9.534	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
172	1K	2.866	0.377	9.311	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
172	1L	-1.675	0.377	-9.534	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
172	1Q	2.191	-0.111	3.901	-0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
172	1R	-0.999	-0.111	-4.124	-0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
172	1S	2.191	0.328	3.901	1.732	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
172	1T	-0.999	0.328	-4.124	1.732	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
172	2	-0.899	0.154	0.778	1.067	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
172	7	-0.186	0.147	0.344	1.120	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
172	8	-0.282	0.145	0.315	1.059	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
173	1A	2.804	-0.097	4.679	0.319	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
173	1B	-1.601	-0.097	-4.913	0.319	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
173	1C	2.804	0.314	4.679	1.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
173	1D	-1.601	0.314	-4.913	1.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
173	1I	2.653	-0.143	8.921	0.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
173	1J	-1.450	-0.143	-9.154	0.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
173	1K	2.653	0.360	8.921	1.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
173	1L	-1.450	0.360	-9.154	1.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
173	1Q	2.096	-0.099	3.565	-0.240	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
173	1R	-0.893	-0.099	-3.798	-0.240	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
173	1S	2.096	0.316	3.565	1.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
173	1T	-0.893	0.316	-3.798	1.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
173	2	-1.101	0.150	0.739	1.063	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
173	7	-0.302	0.144	0.315	1.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--

173	8	-0.394	0.142	0.281	1.056	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
174	1A	2.716	-0.059	7.246	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
174	1B	-1.758	-0.059	-7.238	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
174	1C	2.716	0.485	7.246	1.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
174	1D	-1.758	0.485	-7.238	1.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
174	1I	2.729	-0.063	7.634	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
174	1J	-1.770	-0.063	-7.626	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
174	1K	2.729	0.489	7.634	1.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
174	1L	-1.770	0.489	-7.626	1.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
174	1Q	1.905	-0.104	3.790	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
174	1R	-0.947	-0.104	-3.782	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
174	1S	1.905	0.530	3.790	1.697	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
174	1T	-0.947	0.530	-3.782	1.697	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
174	2	-0.403	0.310	1.045	0.990	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
174	7	0.402	0.311	0.576	1.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
174	8	0.305	0.299	0.539	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
175	1A	2.659	-0.054	6.777	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
175	1B	-1.706	-0.054	-6.760	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
175	1C	2.659	0.475	6.777	1.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
175	1D	-1.706	0.475	-6.760	1.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
175	1I	2.707	-0.064	7.869	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
175	1J	-1.754	-0.064	-7.852	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
175	1K	2.707	0.485	7.869	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
175	1L	-1.754	0.485	-7.852	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
175	1Q	1.888	-0.102	3.744	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
175	1R	-0.934	-0.102	-3.727	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
175	1S	1.888	0.523	3.744	1.692	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
175	1T	-0.934	0.523	-3.727	1.692	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
175	2	-0.579	0.307	1.067	0.991	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
175	7	0.244	0.309	0.590	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
175	8	-0.154	0.296	0.551	0.985	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
176	1A	2.577	-0.046	6.190	0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
176	1B	-1.617	-0.046	-6.163	0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
176	1C	2.577	0.465	6.190	1.129	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
176	1D	-1.617	0.465	-6.163	1.129	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
176	1I	2.651	-0.062	7.989	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
176	1J	-1.691	-0.062	-7.962	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
176	1K	2.651	0.480	7.989	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
176	1L	-1.691	0.480	-7.962	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
176	1Q	1.856	-0.100	3.646	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
176	1R	-0.896	-0.100	-3.619	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
176	1S	1.856	0.519	3.646	1.688	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
176	1T	-0.896	0.519	-3.619	1.688	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
176	2	-0.709	0.305	1.030	0.990	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
176	7	-0.143	0.307	0.566	1.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
176	8	-0.226	0.295	0.524	0.985	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
177	1A	2.333	-0.015	4.691	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
177	1B	-1.338	-0.015	-4.717	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
177	1C	2.333	0.434	4.691	1.091	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
177	1D	-1.338	0.434	-4.717	1.091	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
177	1I	2.451	-0.043	7.760	0.204	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
177	1J	-1.457	-0.043	-7.785	0.204	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
177	1K	2.451	0.462	7.760	1.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
177	1L	-1.457	0.462	-7.785	1.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
177	1Q	1.759	-0.088	3.258	-0.320	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
177	1R	-0.765	-0.088	-3.283	-0.320	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
177	1S	1.759	0.507	3.258	1.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
177	1T	-0.765	0.507	-3.283	1.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
177	2	-0.902	0.299	0.856	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
177	7	-0.260	0.304	0.462	1.043	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
177	8	-0.345	0.292	0.421	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
178	1A	2.164	0.005	3.817	0.284	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
178	1B	-1.155	0.005	-3.860	0.284	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
178	1C	2.164	0.416	3.817	1.071	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
178	1D	-1.155	0.416	-3.860	1.071	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
178	1I	2.297	-0.029	7.440	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
178	1J	-1.288	-0.029	-7.483	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
178	1K	2.297	0.449	7.440	1.142	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
178	1L	-1.288	0.449	-7.483	1.142	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
178	1Q	1.681	-0.080	2.977	-0.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
178	1R	-0.672	-0.080	-3.020	-0.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
178	1S	1.681	0.501	2.977	1.670	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
178	1T	-0.672	0.501	-3.020	1.670	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
178	2	-1.106	0.297	0.861	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
178	7	-0.375	0.304	0.456	1.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
178	8	-0.455	0.291	0.409	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
179	1A	2.227	0.009	5.987	0.086	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
179	1B	-1.391	0.009	-5.849	0.086	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
179	1C	2.227	0.485	5.987	0.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
179	1D	-1.391	0.485	-5.849	0.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--

179	1I	2.255	0.006	6.295	0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
179	1J	-1.419	0.006	-6.157	0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
179	1K	2.255	0.488	6.295	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
179	1L	-1.419	0.488	-6.157	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
179	1Q	1.574	-0.088	3.157	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
179	1R	-0.738	-0.088	-3.019	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
179	1S	1.574	0.582	3.157	1.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
179	1T	-0.738	0.582	-3.019	1.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
179	2	-0.455	0.357	0.980	0.665	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
179	7	0.354	0.366	0.582	0.707	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
179	8	0.264	0.349	0.539	0.665	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
180	1A	2.162	0.012	5.583	0.093	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
180	1B	-1.336	0.012	-5.432	0.093	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
180	1C	2.162	0.474	5.583	0.812	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
180	1D	-1.336	0.474	-5.432	0.812	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
180	1I	2.250	0.005	6.512	0.080	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
180	1J	-1.425	0.005	-6.360	0.080	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
180	1K	2.250	0.481	6.512	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
180	1L	-1.425	0.481	-6.360	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
180	1Q	1.555	-0.086	3.125	-0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
180	1R	-0.730	-0.086	-2.974	-0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
180	1S	1.555	0.572	3.125	1.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
180	1T	-0.730	0.572	-2.974	1.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
180	2	-0.637	0.352	1.058	0.666	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
180	7	0.212	0.362	0.632	0.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
180	8	-0.228	0.345	0.587	0.666	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
181	1A	2.075	0.019	5.097	0.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
181	1B	-1.249	0.019	-4.931	0.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
181	1C	2.075	0.466	5.097	0.800	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
181	1D	-1.249	0.466	-4.931	0.800	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
181	1I	2.221	0.008	6.623	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
181	1J	-1.395	0.008	-6.457	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
181	1K	2.221	0.477	6.623	0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
181	1L	-1.395	0.477	-6.457	0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
181	1Q	1.529	-0.082	3.049	-0.344	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
181	1R	-0.703	-0.082	-2.883	-0.344	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
181	1S	1.529	0.567	3.049	1.247	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
181	1T	-0.703	0.567	-2.883	1.247	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
181	2	-0.781	0.350	1.088	0.667	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
181	7	-0.233	0.361	0.650	0.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
181	8	-0.310	0.344	0.603	0.666	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
182	1A	1.861	0.042	3.879	0.129	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
182	1B	-0.989	0.042	-3.731	0.129	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
182	1C	1.861	0.443	3.879	0.773	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
182	1D	-0.989	0.443	-3.731	0.773	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
182	1I	2.099	0.023	6.458	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
182	1J	-1.227	0.023	-6.310	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
182	1K	2.099	0.462	6.458	0.814	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
182	1L	-1.227	0.462	-6.310	0.814	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
182	1Q	1.462	-0.073	2.764	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
182	1R	-0.590	-0.073	-2.617	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
182	1S	1.462	0.558	2.764	1.238	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
182	1T	-0.590	0.558	-2.617	1.238	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
182	2	-0.873	0.345	0.905	0.667	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
182	7	-0.289	0.357	0.539	0.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
182	8	-0.369	0.341	0.491	0.666	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
183	1A	1.717	0.057	3.157	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
183	1B	-0.824	0.057	-3.046	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
183	1C	1.717	0.430	3.157	0.760	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
183	1D	-0.824	0.430	-3.046	0.760	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
183	1I	1.989	0.033	6.213	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
183	1J	-1.097	0.033	-6.102	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
183	1K	1.989	0.454	6.213	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
183	1L	-1.097	0.454	-6.102	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
183	1Q	1.398	-0.069	2.536	-0.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
183	1R	-0.505	-0.069	-2.425	-0.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
183	1S	1.398	0.556	2.536	1.236	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
183	1T	-0.505	0.556	-2.425	1.236	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
183	2	-1.082	0.346	0.947	0.671	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
183	7	-0.404	0.359	0.550	0.711	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
183	8	-0.475	0.342	0.493	0.669	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
184	1A	1.900	0.022	4.998	-0.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
184	1B	-1.140	0.022	-4.780	-0.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
184	1C	1.900	0.401	4.998	0.320	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
184	1D	-1.140	0.401	-4.780	0.320	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
184	1I	1.936	0.021	5.281	-0.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
184	1J	-1.176	0.021	-5.063	-0.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
184	1K	1.936	0.402	5.281	0.325	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
184	1L	-1.176	0.402	-5.063	0.325	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
184	1Q	1.362	-0.088	2.683	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
184	1R	-0.602	-0.088	-2.465	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
184	1S	1.362	0.510	2.683	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
184	1T	-0.602	0.510	-2.465	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--

184	2	-0.460	0.305	0.890	0.132	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
184	7	0.332	0.316	0.556	0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
184	8	0.247	0.301	0.506	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
185	1A	1.824	0.023	4.669	-0.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
185	1B	-1.077	0.023	-4.423	-0.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
185	1C	1.824	0.389	4.669	0.312	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
185	1D	-1.077	0.389	-4.423	0.312	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
185	1I	1.939	0.019	5.501	-0.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
185	1J	-1.192	0.019	-5.255	-0.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
185	1K	1.939	0.393	5.501	0.325	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
185	1L	-1.192	0.393	-5.255	0.325	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
185	1Q	1.338	-0.085	2.670	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
185	1R	-0.591	-0.085	-2.425	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
185	1S	1.338	0.497	2.670	0.497	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
185	1T	-0.591	0.497	-2.425	0.497	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
185	2	-0.643	0.299	1.014	0.133	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
185	7	0.209	0.310	0.639	0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
185	8	-0.257	0.295	0.588	0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
186	1A	1.733	0.028	4.265	-0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
186	1B	-0.993	0.028	-4.000	-0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
186	1C	1.733	0.384	4.265	0.304	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
186	1D	-0.993	0.384	-4.000	0.304	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
186	1I	1.922	0.022	5.588	-0.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
186	1J	-1.182	0.022	-5.323	-0.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
186	1K	1.922	0.390	5.588	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
186	1L	-1.182	0.390	-5.323	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
186	1Q	1.312	-0.081	2.601	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
186	1R	-0.572	-0.081	-2.336	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
186	1S	1.312	0.493	2.601	0.496	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
186	1T	-0.572	0.493	-2.336	0.496	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
186	2	-0.798	0.298	1.110	0.133	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
186	7	-0.273	0.310	0.699	0.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
186	8	-0.348	0.294	0.650	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
187	1A	1.546	0.044	3.268	-0.124	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
187	1B	-0.750	0.044	-3.026	-0.124	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
187	1C	1.546	0.368	3.268	0.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
187	1D	-0.750	0.368	-3.026	0.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
187	1I	1.868	0.034	5.475	-0.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
187	1J	-1.072	0.034	-5.232	-0.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
187	1K	1.868	0.378	5.475	0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
187	1L	-1.072	0.378	-5.232	0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
187	1Q	1.275	-0.075	2.401	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
187	1R	-0.479	-0.075	-2.159	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
187	1S	1.275	0.487	2.401	0.489	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
187	1T	-0.479	0.487	-2.159	0.489	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
187	2	-0.865	0.293	0.991	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
187	7	-0.293	0.306	0.600	0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
187	8	-0.365	0.291	0.544	0.138	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
188	1A	1.419	0.053	2.656	-0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
188	1B	-0.598	0.053	-2.467	-0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
188	1C	1.419	0.360	2.656	0.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
188	1D	-0.598	0.360	-2.467	0.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
188	1I	1.788	0.040	5.243	-0.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
188	1J	-0.967	0.040	-5.054	-0.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
188	1K	1.788	0.373	5.243	0.312	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
188	1L	-0.967	0.373	-5.054	0.312	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
188	1Q	1.218	-0.074	2.206	-0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
188	1R	-0.397	-0.074	-2.017	-0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
188	1S	1.218	0.487	2.206	0.484	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
188	1T	-0.397	0.487	-2.017	0.484	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
188	2	-1.032	0.295	1.014	0.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
188	7	-0.403	0.307	0.616	0.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
188	8	-0.469	0.293	0.551	0.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
189	1A	1.747	-0.011	4.209	-0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
189	1B	-1.037	-0.011	-3.943	-0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
189	1C	1.747	0.231	4.209	-0.013	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
189	1D	-1.037	0.231	-3.943	-0.013	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
189	1I	1.783	-0.010	4.458	-0.836	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
189	1J	-1.073	-0.010	-4.192	-0.836	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
189	1K	1.783	0.230	4.458	-0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
189	1L	-1.073	0.230	-4.192	-0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
189	1Q	1.254	-0.091	2.315	-1.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
189	1R	-0.544	-0.091	-2.048	-1.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
189	1S	1.254	0.311	2.315	0.358	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
189	1T	-0.544	0.311	-2.048	0.358	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
189	2	-0.448	0.160	0.784	-0.591	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
189	7	0.316	0.167	0.508	-0.609	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
189	8	0.234	0.159	0.453	-0.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
190	1A	1.778	-0.134	3.354	-1.765	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
190	1B	-1.123	-0.134	-3.064	-1.765	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--

190	1C	1.778	0.037	3.354	-0.288	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
190	1D	-1.123	0.037	-3.064	-0.288	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
190	1I	1.803	-0.136	3.528	-1.789	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
190	1J	-1.148	-0.136	-3.237	-1.789	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
190	1K	1.803	0.039	3.528	-0.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
190	1L	-1.148	0.039	-3.237	-0.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
190	1Q	1.240	-0.206	1.917	-2.557	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
190	1R	-0.584	-0.206	-1.627	-2.557	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
190	1S	1.240	0.109	1.917	0.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
190	1T	-0.584	0.109	-1.627	0.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
190	2	-0.455	-0.067	0.678	-1.456	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
190	7	0.273	-0.071	0.452	-1.524	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
190	8	0.189	-0.066	0.389	-1.443	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
191	1A	1.652	-0.011	3.948	-0.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
191	1B	-0.960	-0.011	-3.630	-0.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
191	1C	1.652	0.219	3.948	-0.028	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
191	1D	-0.960	0.219	-3.630	-0.028	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
191	1I	1.788	-0.010	4.669	-0.855	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
191	1J	-1.096	-0.010	-4.351	-0.855	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
191	1K	1.788	0.218	4.669	0.004	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
191	1L	-1.096	0.218	-4.351	0.004	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
191	1Q	1.219	-0.085	2.316	-1.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
191	1R	-0.527	-0.085	-1.999	-1.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
191	1S	1.219	0.293	2.316	0.362	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
191	1T	-0.527	0.293	-1.999	0.362	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
191	2	-0.631	0.152	0.955	-0.598	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
191	7	0.211	0.158	0.626	-0.618	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
191	8	-0.268	0.150	0.571	-0.588	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
192	1A	1.569	-0.005	3.615	-0.811	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
192	1B	-0.874	-0.005	-3.273	-0.811	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
192	1C	1.569	0.222	3.615	-0.042	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
192	1D	-0.874	0.222	-3.273	-0.042	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
192	1I	1.809	-0.005	4.732	-0.868	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
192	1J	-1.114	-0.005	-4.389	-0.868	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
192	1K	1.809	0.222	4.732	0.016	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
192	1L	-1.114	0.222	-4.389	0.016	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
192	1Q	1.206	-0.081	2.247	-1.222	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
192	1R	-0.511	-0.081	-1.904	-1.222	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
192	1S	1.206	0.298	2.247	0.369	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
192	1T	-0.511	0.298	-1.904	0.369	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
192	2	-0.772	0.159	1.105	-0.597	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
192	7	-0.274	0.165	0.721	-0.617	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
192	8	-0.346	0.157	0.674	-0.588	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
193	1A	1.384	0.003	2.798	-0.772	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
193	1B	-0.637	0.003	-2.489	-0.772	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
193	1C	1.384	0.213	2.798	-0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
193	1D	-0.637	0.213	-2.489	-0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
193	1I	1.805	0.002	4.658	-0.864	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
193	1J	-1.059	0.002	-4.349	-0.864	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
193	1K	1.805	0.214	4.658	0.010	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
193	1L	-1.059	0.214	-4.349	0.010	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
193	1Q	1.188	-0.078	2.119	-1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
193	1R	-0.442	-0.078	-1.811	-1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
193	1S	1.188	0.294	2.119	0.362	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
193	1T	-0.442	0.294	-1.811	0.362	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
193	2	-0.852	0.155	1.091	-0.588	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
193	7	-0.301	0.162	0.681	-0.611	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
193	8	-0.358	0.154	0.608	-0.581	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
194	1A	1.246	0.005	2.278	-0.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
194	1B	-0.484	0.005	-2.034	-0.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
194	1C	1.246	0.204	2.278	-0.113	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
194	1D	-0.484	0.204	-2.034	-0.113	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
194	1I	1.725	0.004	4.439	-0.846	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
194	1J	-0.963	0.004	-4.196	-0.846	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
194	1K	1.725	0.205	4.439	-0.003	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
194	1L	-0.963	0.205	-4.196	-0.003	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
194	1Q	1.119	-0.078	1.958	-1.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
194	1R	-0.358	-0.078	-1.715	-1.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
194	1S	1.119	0.287	1.958	0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
194	1T	-0.358	0.287	-1.715	0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
194	2	-0.966	0.148	1.073	-0.578	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
194	7	-0.388	0.154	0.668	-0.603	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
194	8	-0.453	0.147	0.593	-0.573	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
195	1A	1.686	-0.140	3.156	-1.761	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
195	1B	-1.022	-0.140	-2.781	-1.761	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
195	1C	1.686	0.030	3.156	-0.318	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
195	1D	-1.022	0.030	-2.781	-0.318	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
195	1I	1.846	-0.144	3.713	-1.820	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
195	1J	-1.181	-0.144	-3.338	-1.820	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
195	1K	1.846	0.034	3.713	-0.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
195	1L	-1.181	0.034	-3.338	-0.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
195	1Q	1.213	-0.219	1.931	-2.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
195	1R	-0.549	-0.219	-1.556	-2.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--

195	1S	1.213	0.109	1.931	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
195	1T	-0.549	0.109	-1.556	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
195	2	-0.625	-0.079	0.892	-1.474	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
195	7	0.211	-0.083	0.607	-1.543	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
195	8	-0.278	-0.077	0.548	-1.462	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
196	1A	1.599	-0.138	2.975	-1.725	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
196	1B	-0.922	-0.138	-2.557	-1.725	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
196	1C	1.599	0.069	2.975	-0.355	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
196	1D	-0.922	0.069	-2.557	-0.355	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
196	1I	1.878	-0.148	3.792	-1.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
196	1J	-1.202	-0.148	-3.374	-1.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
196	1K	1.878	0.079	3.792	-0.254	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
196	1L	-1.202	0.079	-3.374	-0.254	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
196	1Q	1.206	-0.247	1.885	-2.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
196	1R	-0.530	-0.247	-1.467	-2.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
196	1S	1.206	0.178	1.885	0.484	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
196	1T	-0.530	0.178	-1.467	0.484	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
196	2	-0.730	-0.046	1.089	-1.468	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
196	7	-0.257	-0.049	0.732	-1.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
196	8	-0.328	-0.045	0.685	-1.459	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
197	1A	1.378	-0.126	2.369	-1.647	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
197	1B	-0.678	-0.126	-2.013	-1.647	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
197	1C	1.378	0.055	2.369	-0.426	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
197	1D	-0.678	0.055	-2.013	-0.426	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
197	1I	1.866	-0.147	3.685	-1.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
197	1J	-1.166	-0.147	-3.329	-1.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
197	1K	1.866	0.075	3.685	-0.250	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
197	1L	-1.166	0.075	-3.329	-0.250	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
197	1Q	1.166	-0.239	1.798	-2.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
197	1R	-0.466	-0.239	-1.442	-2.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
197	1S	1.166	0.168	1.798	0.467	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
197	1T	-0.466	0.168	-1.442	0.467	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
197	2	-0.817	-0.049	1.195	-1.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
197	7	-0.299	-0.051	0.765	-1.529	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
197	8	-0.359	-0.047	0.693	-1.447	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
198	1A	1.235	-0.131	1.945	-1.604	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
198	1B	-0.524	-0.131	-1.661	-1.604	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
198	1C	1.235	0.022	1.945	-0.470	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
198	1D	-0.524	0.022	-1.661	-0.470	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
198	1I	1.787	-0.145	3.477	-1.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
198	1J	-1.076	-0.145	-3.193	-1.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
198	1K	1.787	0.036	3.477	-0.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
198	1L	-1.076	0.036	-3.193	-0.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
198	1Q	1.107	-0.217	1.692	-2.539	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
198	1R	-0.397	-0.217	-1.409	-2.539	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
198	1S	1.107	0.107	1.692	0.465	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
198	1T	-0.397	0.107	-1.409	0.465	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
198	2	-0.898	-0.075	1.131	-1.447	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
198	7	-0.368	-0.079	0.716	-1.524	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
198	8	-0.441	-0.074	0.632	-1.442	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
199	1A	15.523	-1.116	14.663	-1.977	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
199	1B	-11.549	-1.116	-17.545	-1.977	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.12	--
199	1C	15.523	0.349	14.663	0.311	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
199	1D	-11.549	0.349	-17.545	0.311	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
199	1I	15.943	-0.916	15.489	-2.676	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	--
199	1J	-11.969	-0.916	-18.371	-2.676	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.04	--
199	1K	15.943	0.149	15.489	1.010	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	--
199	1L	-11.969	0.149	-18.371	1.010	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
199	1Q	11.101	-1.167	8.435	-3.353	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.04	--
199	1R	-7.127	-1.167	-11.317	-3.353	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
199	1S	11.101	0.400	8.435	1.687	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
199	1T	-7.127	0.400	-11.317	1.687	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
199	2	2.940	-0.578	-4.656	-1.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
199	7	3.088	-0.619	-3.844	-1.370	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
199	8	2.843	-0.577	-3.724	-1.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
200	1A	16.884	-1.147	16.328	-2.129	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
200	1B	-12.907	-1.147	-19.208	-2.129	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.12	--
200	1C	16.884	0.381	16.328	0.461	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
200	1D	-12.907	0.381	-19.208	0.461	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
200	1I	17.247	-0.947	17.066	-2.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.06	--
200	1J	-13.270	-0.947	-19.946	-2.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.06	--
200	1K	17.247	0.181	17.066	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.06	--
200	1L	-13.270	0.181	-19.946	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
200	1Q	11.720	-1.180	9.187	-3.396	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	--
200	1R	-7.743	-1.180	-12.067	-3.396	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
200	1S	11.720	0.414	9.187	1.728	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
200	1T	-7.743	0.414	-12.067	1.728	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
200	2	3.030	-0.586	-5.152	-1.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
200	7	3.142	-0.623	-4.139	-1.390	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
200	8	2.894	-0.582	-4.018	-1.297	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

201	1A	18.967	-1.149	19.084	-2.376	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
201	1B	-14.984	-1.149	-21.980	-2.376	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
201	1C	18.967	0.383	19.084	0.703	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
201	1D	-14.984	0.383	-21.980	0.703	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
201	1I	19.135	-1.048	19.336	-2.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.09	--
201	1J	-15.152	-1.048	-22.232	-2.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
201	1K	19.135	0.281	19.336	1.050	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.09	--
201	1L	-15.152	0.281	-22.232	1.050	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
201	1Q	12.639	-1.204	10.368	-3.475	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
201	1R	-8.656	-1.204	-13.264	-3.475	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
201	1S	12.639	0.437	10.368	1.802	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
201	1T	-8.656	0.437	-13.264	1.802	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
201	2	3.294	-0.593	-6.070	-1.367	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
201	7	3.293	-0.628	-4.687	-1.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
201	8	3.041	-0.586	-4.563	-1.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

202	1A	19.564	-1.150	19.786	-2.486	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
202	1B	-15.586	-1.150	-22.690	-2.486	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.12	--
202	1C	19.564	0.382	19.786	0.810	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
202	1D	-15.586	0.382	-22.690	0.810	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
202	1I	19.676	-1.084	19.982	-2.696	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.10	--
202	1J	-15.698	-1.084	-22.886	-2.696	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.10	--
202	1K	19.676	0.316	19.982	1.020	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.10	--
202	1L	-15.698	0.316	-22.886	1.020	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.10	--
202	1Q	12.898	-1.212	10.681	-3.495	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
202	1R	-8.920	-1.212	-13.586	-3.495	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
202	1S	12.898	0.444	10.681	1.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
202	1T	-8.920	0.444	-13.586	1.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
202	2	3.428	-0.602	-6.372	-1.396	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.03	--
202	7	3.372	-0.634	-4.871	-1.441	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
202	8	3.116	-0.592	-4.745	-1.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

203	1A	19.860	-1.141	20.180	-2.577	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
203	1B	-15.889	-1.141	-23.084	-2.577	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.11	--
203	1C	19.860	0.373	20.180	0.900	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
203	1D	-15.889	0.373	-23.084	0.900	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
203	1I	19.888	-1.111	20.264	-2.643	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.11	--
203	1J	-15.917	-1.111	-23.168	-2.643	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.11	--
203	1K	19.888	0.343	20.264	0.967	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.11	--
203	1L	-15.917	0.343	-23.168	0.967	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
203	1Q	13.007	-1.218	10.837	-3.504	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
203	1R	-9.036	-1.218	-13.741	-3.504	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
203	1S	13.007	0.450	10.837	1.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
203	1T	-9.036	0.450	-13.741	1.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
203	2	3.527	-0.609	-6.570	-1.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.03	--
203	7	3.429	-0.638	-4.991	-1.458	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
203	8	3.171	-0.596	-4.864	-1.364	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

204	1A	19.904	-1.121	20.229	-2.649	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.11	--
204	1B	-15.940	-1.121	-23.125	-2.649	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.11	--
204	1C	19.904	0.354	20.229	0.972	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.11	--
204	1D	-15.940	0.354	-23.125	0.972	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
204	1I	19.862	-1.125	20.243	-2.574	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
204	1J	-15.898	-1.125	-23.139	-2.574	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.11	--
204	1K	19.862	0.358	20.243	0.896	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
204	1L	-15.898	0.358	-23.139	0.896	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
204	1Q	13.007	-1.215	10.838	-3.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
204	1R	-9.044	-1.215	-13.733	-3.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
204	1S	13.007	0.448	10.838	1.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
204	1T	-9.044	0.448	-13.733	1.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
204	2	3.572	-0.616	-6.656	-1.447	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.03	--
204	7	3.453	-0.642	-5.039	-1.472	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
204	8	3.193	-0.600	-4.912	-1.378	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

205	1A	19.118	-1.045	19.374	-2.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.09	--
205	1B	-15.163	-1.045	-22.269	-2.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
205	1C	19.118	0.277	19.374	1.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.09	--
205	1D	-15.163	0.277	-22.269	1.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
205	1I	18.838	-1.153	18.842	-2.392	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
205	1J	-14.883	-1.153	-21.737	-2.392	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
205	1K	18.838	0.385	18.842	0.713	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
205	1L	-14.883	0.385	-21.737	0.713	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
205	1Q	12.578	-1.203	10.324	-3.480	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
205	1R	-8.622	-1.203	-13.220	-3.480	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
205	1S	12.578	0.436	10.324	1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
205	1T	-8.622	0.436	-13.220	1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
205	2	3.433	-0.621	-6.551	-1.479	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
205	7	3.367	-0.645	-4.977	-1.492	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
205	8	3.103	-0.603	-4.852	-1.398	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

206	1A	18.286	-0.996	18.369	-2.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.07	--
206	1B	-14.339	-0.996	-21.263	-2.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.07	--
206	1C	18.286	0.226	18.369	1.053	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.07	--
206	1D	-14.339	0.226	-21.263	1.053	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.07	--
206	1I	17.959	-1.136	17.739	-2.270	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
206	1J	-14.012	-1.136	-20.633	-2.270	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
206	1K	17.959	0.367	17.739	0.591	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
206	1L	-14.012	0.367	-20.633	0.591	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.12	--

206	1Q	12.175	-1.190	9.833	-3.454	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
206	1R	-8.229	-1.190	-12.728	-3.454	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
206	1S	12.175	0.421	9.833	1.775	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
206	1T	-8.229	0.421	-12.728	1.775	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.05	--
206	2	3.236	-0.626	-6.332	-1.492	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
206	7	3.249	-0.648	-4.848	-1.500	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
206	8	2.985	-0.606	-4.725	-1.406	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
207	1A	17.214	-0.941	17.068	-2.721	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.06	--
207	1B	-13.273	-0.941	-19.958	-2.721	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.06	--
207	1C	17.214	0.171	17.068	1.040	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.06	--
207	1D	-13.273	0.171	-19.958	1.040	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
207	1I	16.818	-1.116	16.311	-2.135	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
207	1J	-12.876	-1.116	-19.201	-2.135	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.12	--
207	1K	16.818	0.346	16.311	0.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
207	1L	-12.876	0.346	-19.201	0.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
207	1Q	11.656	-1.173	9.197	-3.420	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	--
207	1R	-7.714	-1.173	-12.087	-3.420	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
207	1S	11.656	0.403	9.197	1.740	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
207	1T	-7.714	0.403	-12.087	1.740	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
207	2	2.948	-0.628	-6.019	-1.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
207	7	3.076	-0.650	-4.662	-1.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
207	8	2.812	-0.608	-4.536	-1.411	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
208	1A	16.445	-0.965	15.959	-2.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	--
208	1B	-12.398	-0.965	-18.957	-2.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.05	--
208	1C	16.445	0.174	15.959	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	--
208	1D	-12.398	0.174	-18.957	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
208	1I	15.969	-1.127	16.178	-2.005	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.13	--
208	1J	-11.922	-1.127	-19.176	-2.005	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.12	--
208	1K	15.969	0.335	16.178	0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.13	--
208	1L	-11.922	0.335	-19.176	0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
208	1Q	11.416	-1.221	8.959	-3.419	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	--
208	1R	-7.369	-1.221	-11.957	-3.419	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
208	1S	11.416	0.429	8.959	1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
208	1T	-7.369	0.429	-11.957	1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
208	2	2.688	-0.650	-5.743	-1.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
208	7	2.960	-0.671	-4.540	-1.508	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
208	8	2.691	-0.628	-4.407	-1.414	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
209	1A	1.746	-0.133	3.394	-1.763	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
209	1B	-1.072	-0.133	-3.093	-1.763	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
209	1C	1.746	0.040	3.394	-0.282	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
209	1D	-1.072	0.040	-3.093	-0.282	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
209	1I	1.808	-0.133	3.512	-1.779	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
209	1J	-1.134	-0.133	-3.210	-1.779	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
209	1K	1.808	0.040	3.512	-0.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
209	1L	-1.134	0.040	-3.210	-0.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
209	1Q	1.232	-0.206	1.937	-2.552	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
209	1R	-0.558	-0.206	-1.635	-2.552	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
209	1S	1.232	0.113	1.937	0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
209	1T	-0.558	0.113	-1.635	0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
209	2	0.568	-0.060	-1.809	-1.386	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
209	7	0.501	-0.065	-1.032	-1.479	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
209	8	0.420	-0.061	-1.083	-1.399	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
210	1A	6.095	-0.683	8.579	-0.293	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
210	1B	-3.849	-0.683	-9.822	-0.293	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
210	1C	6.095	0.148	8.579	0.584	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
210	1D	-3.849	0.148	-9.822	0.584	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
210	1I	4.261	-0.734	13.472	-0.606	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
210	1J	-2.015	-0.734	-14.715	-0.606	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
210	1K	4.261	0.199	13.472	0.897	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
210	1L	-2.015	0.199	-14.715	0.897	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
210	1Q	4.304	-0.917	5.874	-0.537	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
210	1R	-2.058	-0.917	-7.117	-0.537	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
210	1S	4.304	0.382	5.874	0.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
210	1T	-2.058	0.382	-7.117	0.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
210	2	-1.114	-0.436	-2.063	0.185	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
210	7	1.315	-0.461	-1.723	0.179	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
210	8	1.164	-0.428	-1.696	0.178	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
211	1A	6.323	-0.725	10.114	-0.361	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
211	1B	-4.074	-0.725	-11.359	-0.361	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
211	1C	6.323	0.191	10.114	0.651	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
211	1D	-4.074	0.191	-11.359	0.651	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
211	1I	4.778	-0.763	14.220	-0.635	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
211	1J	-2.530	-0.763	-15.466	-0.635	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
211	1K	4.778	0.228	14.220	0.926	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
211	1L	-2.530	0.228	-15.466	0.926	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
211	1Q	4.478	-0.931	6.406	-0.563	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
211	1R	-2.230	-0.931	-7.651	-0.563	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
211	1S	4.478	0.397	6.406	0.854	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
211	1T	-2.230	0.397	-7.651	0.854	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
211	2	1.225	-0.443	-2.640	0.170	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
211	7	1.461	-0.465	-2.067	0.170	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
211	8	1.308	-0.432	-2.038	0.169	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
212	1A	6.553	-0.780	12.703	-0.519	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
212	1B	-4.301	-0.780	-13.954	-0.519	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
212	1C	6.553	0.246	12.703	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
212	1D	-4.301	0.246	-13.954	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
212	1I	5.658	-0.799	15.095	-0.648	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
212	1J	-3.407	-0.799	-16.346	-0.648	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.04	--
212	1K	5.658	0.266	15.095	0.937	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.04	--
212	1L	-3.407	0.266	-16.346	0.937	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
212	1Q	4.744	-0.956	7.212	-0.603	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
212	1R	-2.492	-0.956	-8.463	-0.603	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
212	1S	4.744	0.422	7.212	0.892	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
212	1T	-2.492	0.422	-8.463	0.892	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
212	2	1.818	-0.459	-3.733	0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
212	7	1.811	-0.475	-2.718	0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
212	8	1.653	-0.441	-2.686	0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
213	1A	6.550	-0.784	13.766	-0.547	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
213	1B	-4.300	-0.784	-15.017	-0.547	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
213	1C	6.550	0.250	13.766	0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
213	1D	-4.300	0.250	-15.017	0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
213	1I	6.004	-0.800	15.180	-0.635	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
213	1J	-3.754	-0.800	-16.431	-0.635	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.04	--
213	1K	6.004	0.266	15.180	0.922	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
213	1L	-3.754	0.266	-16.431	0.922	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
213	1Q	4.822	-0.955	7.479	-0.602	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
213	1R	-2.572	-0.955	-8.730	-0.602	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
213	1S	4.822	0.421	7.479	0.889	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
213	1T	-2.572	0.421	-8.730	0.889	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
213	2	2.107	-0.465	-4.220	0.121	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
213	7	1.982	-0.479	-3.009	0.139	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
213	8	1.820	-0.445	-2.974	0.138	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
214	1A	6.447	-0.797	14.502	-0.584	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
214	1B	-4.202	-0.797	-15.751	-0.584	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
214	1C	6.447	0.263	14.502	0.871	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
214	1D	-4.202	0.263	-15.751	0.871	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
214	1I	6.248	-0.802	14.964	-0.618	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
214	1J	-4.004	-0.802	-16.213	-0.618	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
214	1K	6.248	0.268	14.964	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
214	1L	-4.004	0.268	-16.213	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
214	1Q	4.853	-0.958	7.597	-0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
214	1R	-2.609	-0.958	-8.845	-0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
214	1S	4.853	0.424	7.597	0.894	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
214	1T	-2.609	0.424	-8.845	0.894	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
214	2	2.359	-0.472	-4.620	0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
214	7	2.130	-0.482	-3.247	0.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
214	8	1.966	-0.449	-3.211	0.130	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
215	1A	3.865	-0.345	5.920	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
215	1B	-2.319	-0.345	-6.489	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
215	1C	3.865	0.229	5.920	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
215	1D	-2.319	0.229	-6.489	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
215	1I	3.235	-0.401	10.875	-0.027	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
215	1J	-1.689	-0.401	-11.444	-0.027	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
215	1K	3.235	0.285	10.875	1.200	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
215	1L	-1.689	0.285	-11.444	1.200	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
215	1Q	2.814	-0.423	4.406	-0.368	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
215	1R	-1.267	-0.423	-4.975	-0.368	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
215	1S	2.814	0.307	4.406	1.541	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
215	1T	-1.267	0.307	-4.975	1.541	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
215	2	-1.178	-0.132	-0.977	0.835	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
215	7	0.599	-0.139	-0.838	0.874	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
215	8	0.488	-0.125	-0.851	0.829	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
216	1A	4.099	-0.366	7.240	0.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
216	1B	-2.553	-0.366	-7.809	0.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
216	1C	4.099	0.253	7.240	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
216	1D	-2.553	0.253	-7.809	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
216	1I	3.559	-0.417	11.401	-0.046	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
216	1J	-2.013	-0.417	-11.970	-0.046	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
216	1K	3.559	0.304	11.401	1.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
216	1L	-2.013	0.304	-11.970	1.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
216	1Q	2.948	-0.432	4.837	-0.391	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
216	1R	-1.402	-0.432	-5.407	-0.391	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
216	1S	2.948	0.319	4.837	1.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
216	1T	-1.402	0.319	-5.407	1.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
216	2	-1.205	-0.137	-1.521	0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
216	7	0.766	-0.140	-1.163	0.869	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
216	8	0.652	-0.126	-1.174	0.824	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
217	1A	4.374	-0.418	9.406	0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
217	1B	-2.826	-0.418	-9.979	0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
217	1C	4.374	0.305	9.406	1.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
217	1D	-2.826	0.305	-9.979	1.158	--	--	3.14	3.14	3.14				

217	1K	4.056	0.330	11.804	1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
217	1L	-2.508	0.330	-12.377	1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
217	1Q	3.132	-0.446	5.431	-0.414	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
217	1R	-1.584	-0.446	-6.004	-0.414	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
217	1S	3.132	0.334	5.431	1.586	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
217	1T	-1.584	0.334	-6.004	1.586	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
217	2	1.122	-0.151	-2.628	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
217	7	1.149	-0.149	-1.821	0.858	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
217	8	1.029	-0.135	-1.825	0.813	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
218	1A	4.424	-0.434	10.265	-0.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
218	1B	-2.881	-0.434	-10.834	-0.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
218	1C	4.424	0.321	10.265	1.180	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
218	1D	-2.881	0.321	-10.834	1.180	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
218	1I	4.226	-0.449	11.717	-0.057	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
218	1J	-2.683	-0.449	-12.286	-0.057	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
218	1K	4.226	0.337	11.717	1.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
218	1L	-2.683	0.337	-12.286	1.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
218	1Q	3.183	-0.451	5.608	-0.410	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
218	1R	-1.640	-0.451	-6.177	-0.410	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
218	1S	3.183	0.338	5.608	1.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
218	1T	-1.640	0.338	-6.177	1.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
218	2	1.441	-0.155	-3.131	0.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
218	7	1.337	-0.151	-2.118	0.852	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
218	8	1.214	-0.138	-2.121	0.807	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
219	1A	4.417	-0.443	10.954	-0.030	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
219	1B	-2.881	-0.443	-11.517	-0.030	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
219	1C	4.417	0.330	10.954	1.201	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
219	1D	-2.881	0.330	-11.517	1.201	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
219	1I	4.336	-0.450	11.414	-0.046	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
219	1J	-2.800	-0.450	-11.976	-0.046	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
219	1K	4.336	0.337	11.414	1.217	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
219	1L	-2.800	0.337	-11.976	1.217	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
219	1Q	3.201	-0.453	5.695	-0.412	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
219	1R	-1.665	-0.453	-6.258	-0.412	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
219	1S	3.201	0.341	5.695	1.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
219	1T	-1.665	0.341	-6.258	1.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
219	2	1.724	-0.160	-3.573	0.791	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
219	7	1.503	-0.154	-2.381	0.847	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
219	8	1.378	-0.140	-2.382	0.802	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
220	1A	2.793	-0.096	4.652	0.319	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
220	1B	-1.588	-0.096	-4.889	0.319	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
220	1C	2.793	0.316	4.652	1.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
220	1D	-1.588	0.316	-4.889	1.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
220	1I	2.654	-0.143	8.915	0.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
220	1J	-1.449	-0.143	-9.152	0.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
220	1K	2.654	0.363	8.915	1.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
220	1L	-1.449	0.363	-9.152	1.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
220	1Q	2.088	-0.099	3.553	-0.241	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
220	1R	-0.883	-0.099	-3.790	-0.241	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
220	1S	2.088	0.320	3.553	1.710	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
220	1T	-0.883	0.320	-3.790	1.710	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
220	2	-1.218	0.148	0.618	1.059	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
220	7	-0.367	0.144	-0.383	1.116	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
220	8	-0.457	0.142	-0.418	1.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
221	1A	2.988	-0.120	5.715	0.286	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
221	1B	-1.785	-0.120	-5.950	0.286	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
221	1C	2.988	0.343	5.715	1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
221	1D	-1.785	0.343	-5.950	1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
221	1I	2.869	-0.159	9.304	0.201	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
221	1J	-1.667	-0.159	-9.539	0.201	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
221	1K	2.869	0.382	9.304	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
221	1L	-1.667	0.382	-9.539	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
221	1Q	2.188	-0.113	3.892	-0.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
221	1R	-0.986	-0.113	-4.127	-0.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
221	1S	2.188	0.336	3.892	1.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
221	1T	-0.986	0.336	-4.127	1.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
221	2	-1.236	0.145	-0.926	1.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
221	7	0.421	0.143	-0.690	1.112	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
221	8	-0.465	0.141	-0.721	1.051	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
222	1A	3.272	-0.160	7.525	0.236	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
222	1B	-2.070	-0.160	-7.761	0.236	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
222	1C	3.272	0.384	7.525	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
222	1D	-2.070	0.384	-7.761	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
222	1I	3.196	-0.181	9.606	0.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
222	1J	-1.995	-0.181	-9.841	0.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
222	1K	3.196	0.406	9.606	1.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
222	1L	-1.995	0.406	-9.841	1.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
222	1Q	2.337	-0.129	4.373	-0.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
222	1R	-1.136	-0.129	-4.609	-0.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
222	1S	2.337	0.353	4.373	1.749	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
222	1T	-1.136	0.353	-4.609	1.749	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
222	2	-0.979	0.133	-2.009	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
222	7	0.809	0.136	-1.330	1.107	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--

222	8	0.707	0.134	-1.354	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
223	1A	3.341	-0.170	8.230	0.222	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
223	1B	-2.146	-0.170	-8.459	0.222	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
223	1C	3.341	0.392	8.230	1.247	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
223	1D	-2.146	0.392	-8.459	1.247	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
223	1I	3.290	-0.184	9.502	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
223	1J	-2.096	-0.184	-9.730	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
223	1K	3.290	0.406	9.502	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
223	1L	-2.096	0.406	-9.730	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
223	1Q	2.370	-0.128	4.508	-0.272	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
223	1R	-1.176	-0.128	-4.736	-0.272	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
223	1S	2.370	0.350	4.508	1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
223	1T	-1.176	0.350	-4.736	1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
223	2	1.076	0.126	-2.512	1.040	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
223	7	0.996	0.131	-1.628	1.104	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
223	8	0.891	0.129	-1.649	1.043	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
224	1A	3.368	-0.178	8.846	0.207	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
224	1B	-2.183	-0.178	-9.066	0.207	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
224	1C	3.368	0.401	8.846	1.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
224	1D	-2.183	0.401	-9.066	1.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
224	1I	3.339	-0.184	9.248	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
224	1J	-2.153	-0.184	-9.467	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
224	1K	3.339	0.407	9.248	1.272	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
224	1L	-2.153	0.407	-9.467	1.272	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
224	1Q	2.385	-0.130	4.590	-0.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
224	1R	-1.200	-0.130	-4.809	-0.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
224	1S	2.385	0.352	4.590	1.746	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
224	1T	-1.200	0.352	-4.809	1.746	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
224	2	1.355	0.120	-2.952	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
224	7	1.160	0.128	-1.889	1.102	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
224	8	1.053	0.126	-1.908	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
225	1A	2.157	0.007	3.782	0.284	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
225	1B	-1.146	0.007	-3.831	0.284	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
225	1C	2.157	0.419	3.782	1.073	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
225	1D	-1.146	0.419	-3.831	1.073	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
225	1I	2.300	-0.028	7.431	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
225	1J	-1.288	-0.028	-7.480	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
225	1K	2.300	0.453	7.431	1.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
225	1L	-1.288	0.453	-7.480	1.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
225	1Q	1.677	-0.081	2.961	-0.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
225	1R	-0.665	-0.081	-3.009	-0.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
225	1S	1.677	0.506	2.961	1.672	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
225	1T	-0.665	0.506	-3.009	1.672	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
225	2	-1.226	0.297	0.773	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
225	7	-0.439	0.305	0.396	1.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
225	8	-0.516	0.292	0.346	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
226	1A	2.338	-0.013	4.650	0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
226	1B	-1.331	-0.013	-4.696	0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
226	1C	2.338	0.441	4.650	1.093	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
226	1D	-1.331	0.441	-4.696	1.093	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
226	1I	2.460	-0.041	7.708	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
226	1J	-1.453	-0.041	-7.753	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
226	1K	2.460	0.470	7.708	1.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
226	1L	-1.453	0.470	-7.753	1.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
226	1Q	1.762	-0.092	3.230	-0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
226	1R	-0.755	-0.092	-3.276	-0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
226	1S	1.762	0.521	3.230	1.678	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
226	1T	-0.755	0.521	-3.276	1.678	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
226	2	-1.245	0.295	0.582	0.986	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
226	7	-0.448	0.305	-0.398	1.042	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
226	8	-0.525	0.292	-0.441	0.983	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
227	1A	2.609	-0.043	6.160	0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
227	1B	-1.608	-0.043	-6.199	0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
227	1C	2.609	0.472	6.160	1.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
227	1D	-1.608	0.472	-6.199	1.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
227	1I	2.676	-0.060	7.924	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
227	1J	-1.675	-0.060	-7.963	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
227	1K	2.676	0.489	7.924	1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
227	1L	-1.675	0.489	-7.963	1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
227	1Q	1.876	-0.103	3.613	-0.334	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
227	1R	-0.875	-0.103	-3.652	-0.334	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
227	1S	1.876	0.532	3.613	1.691	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
227	1T	-0.875	0.532	-3.652	1.691	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
227	2	-0.988	0.286	-1.616	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
227	7	0.610	0.300	-1.025	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
227	8	0.519	0.287	-1.059	0.981	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
228	1A	2.695	-0.052	6.774	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
228	1B	-1.702	-0.052	-6.803	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
228	1C	2.695	0.481	6.774	1.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
228	1D	-1.702	0.481	-6.803	1.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--

228	1I	2.727	-0.062	7.853	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
228	1J	-1.735	-0.062	-7.883	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
228	1K	2.727	0.491	7.853	1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
228	1L	-1.735	0.491	-7.883	1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
228	1Q	1.909	-0.104	3.734	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
228	1R	-0.917	-0.104	-3.764	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
228	1S	1.909	0.533	3.734	1.698	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
228	1T	-0.917	0.533	-3.764	1.698	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
228	2	0.852	0.281	-2.111	0.983	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
228	7	0.790	0.296	-1.317	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
228	8	0.696	0.284	-1.348	0.981	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
229	1A	2.741	-0.059	7.271	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
229	1B	-1.760	-0.059	-7.289	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
229	1C	2.741	0.487	7.271	1.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
229	1D	-1.760	0.487	-7.289	1.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
229	1I	2.742	-0.063	7.591	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
229	1J	-1.761	-0.063	-7.609	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
229	1K	2.742	0.491	7.591	1.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
229	1L	-1.761	0.491	-7.609	1.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
229	1Q	1.919	-0.106	3.784	-0.342	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
229	1R	-0.938	-0.106	-3.802	-0.342	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
229	1S	1.919	0.534	3.784	1.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
229	1T	-0.938	0.534	-3.802	1.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
229	2	1.112	0.278	-2.540	0.982	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
229	7	0.942	0.294	-1.570	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
229	8	0.847	0.281	-1.600	0.981	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
230	1A	1.710	0.059	3.102	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
230	1B	-0.816	0.059	-3.023	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
230	1C	1.710	0.435	3.102	0.763	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
230	1D	-0.816	0.435	-3.023	0.763	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
230	1I	1.992	0.035	6.186	0.096	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
230	1J	-1.098	0.035	-6.108	0.096	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
230	1K	1.992	0.459	6.186	0.810	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
230	1L	-1.098	0.459	-6.108	0.810	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
230	1Q	1.391	-0.070	2.504	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
230	1R	-0.497	-0.070	-2.426	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
230	1S	1.391	0.564	2.504	1.240	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
230	1T	-0.497	0.564	-2.426	1.240	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
230	2	-1.205	0.348	0.886	0.673	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
230	7	-0.468	0.362	0.502	0.713	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
230	8	-0.535	0.345	0.440	0.670	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
231	1A	1.870	0.045	3.825	0.129	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
231	1B	-0.982	0.045	-3.747	0.129	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
231	1C	1.870	0.451	3.825	0.777	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
231	1D	-0.982	0.451	-3.747	0.777	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
231	1I	2.110	0.025	6.419	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
231	1J	-1.223	0.025	-6.340	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
231	1K	2.110	0.471	6.419	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
231	1L	-1.223	0.471	-6.340	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
231	1Q	1.463	-0.074	2.725	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
231	1R	-0.576	-0.074	-2.646	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
231	1S	1.463	0.570	2.725	1.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
231	1T	-0.576	0.570	-2.646	1.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
231	2	-1.231	0.347	0.712	0.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
231	7	-0.481	0.362	0.395	0.714	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
231	8	-0.549	0.345	0.336	0.671	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
232	1A	2.113	0.022	5.088	0.104	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
232	1B	-1.242	0.022	-4.970	0.104	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
232	1C	2.113	0.475	5.088	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
232	1D	-1.242	0.475	-4.970	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
232	1I	2.250	0.010	6.605	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
232	1J	-1.379	0.010	-6.488	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
232	1K	2.250	0.487	6.605	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
232	1L	-1.379	0.487	-6.488	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
232	1Q	1.551	-0.085	3.036	-0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
232	1R	-0.680	-0.085	-2.919	-0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
232	1S	1.551	0.582	3.036	1.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
232	1T	-0.680	0.582	-2.919	1.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
232	2	-0.980	0.340	-1.353	0.679	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
232	7	0.489	0.358	-0.822	0.717	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
232	8	-0.414	0.341	-0.861	0.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
233	1A	2.197	0.015	5.595	0.095	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
233	1B	-1.333	0.015	-5.465	0.095	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
233	1C	2.197	0.484	5.595	0.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
233	1D	-1.333	0.484	-5.465	0.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
233	1I	2.277	0.007	6.509	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
233	1J	-1.413	0.007	-6.380	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
233	1K	2.277	0.491	6.509	0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
233	1L	-1.413	0.491	-6.380	0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
233	1Q	1.576	-0.089	3.128	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
233	1R	-0.712	-0.089	-2.999	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
233	1S	1.576	0.587	3.128	1.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
233	1T	-0.712	0.587	-2.999	1.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--

233	2	-0.740	0.339	-1.841	0.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
233	7	0.660	0.357	-1.111	0.719	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
233	8	0.573	0.340	-1.149	0.676	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
234	1A	2.249	0.010	6.017	0.087	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
234	1B	-1.394	0.010	-5.874	0.087	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
234	1C	2.249	0.488	6.017	0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
234	1D	-1.394	0.488	-5.874	0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
234	1I	2.266	0.007	6.306	0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
234	1J	-1.411	0.007	-6.162	0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
234	1K	2.266	0.491	6.306	0.832	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
234	1L	-1.411	0.491	-6.162	0.832	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
234	1Q	1.585	-0.090	3.175	-0.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
234	1R	-0.730	-0.090	-3.032	-0.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
234	1S	1.585	0.588	3.175	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
234	1T	-0.730	0.588	-3.032	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
234	2	0.938	0.336	-2.249	0.682	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
234	7	0.793	0.356	-1.351	0.721	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
234	8	0.704	0.339	-1.387	0.678	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
235	1A	1.417	0.057	2.585	-0.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
235	1B	-0.597	0.057	-2.445	-0.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
235	1C	1.417	0.367	2.585	0.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
235	1D	-0.597	0.367	-2.445	0.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
235	1I	1.787	0.043	5.202	-0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
235	1J	-0.968	0.043	-5.062	-0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
235	1K	1.787	0.380	5.202	0.313	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
235	1L	-0.968	0.380	-5.062	0.313	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
235	1Q	1.209	-0.074	2.162	-0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
235	1R	-0.389	-0.074	-2.022	-0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
235	1S	1.209	0.498	2.162	0.486	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
235	1T	-0.389	0.498	-2.022	0.486	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
235	2	-1.161	0.301	0.971	0.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
235	7	-0.467	0.315	0.573	0.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
235	8	-0.526	0.300	0.500	0.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
236	1A	1.559	0.048	3.189	-0.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
236	1B	-0.745	0.048	-3.034	-0.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
236	1C	1.559	0.381	3.189	0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
236	1D	-0.745	0.381	-3.034	0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
236	1I	1.879	0.036	5.383	-0.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
236	1J	-1.065	0.036	-5.228	-0.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
236	1K	1.879	0.392	5.383	0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
236	1L	-1.065	0.392	-5.228	0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
236	1Q	1.276	-0.078	2.340	-0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
236	1R	-0.462	-0.078	-2.185	-0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
236	1S	1.276	0.506	2.340	0.497	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
236	1T	-0.462	0.506	-2.185	0.497	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
236	2	-1.192	0.301	0.810	0.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
236	7	-0.483	0.316	0.475	0.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
236	8	-0.545	0.300	0.409	0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
237	1A	1.767	0.031	4.237	-0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
237	1B	-0.988	0.031	-4.032	-0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
237	1C	1.767	0.395	4.237	0.313	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
237	1D	-0.988	0.395	-4.032	0.313	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
237	1I	1.953	0.024	5.526	-0.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
237	1J	-1.174	0.024	-5.321	-0.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
237	1K	1.953	0.402	5.526	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
237	1L	-1.174	0.402	-5.321	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
237	1Q	1.331	-0.087	2.574	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
237	1R	-0.551	-0.087	-2.368	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
237	1S	1.331	0.513	2.574	0.511	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
237	1T	-0.551	0.513	-2.368	0.511	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
237	2	-0.960	0.296	-1.173	0.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
237	7	0.416	0.312	-0.683	0.172	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
237	8	-0.431	0.296	-0.726	0.159	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
238	1A	1.855	0.027	4.669	-0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
238	1B	-1.073	0.027	-4.463	-0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
238	1C	1.855	0.402	4.669	0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
238	1D	-1.073	0.402	-4.463	0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
238	1I	1.968	0.023	5.454	-0.156	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
238	1J	-1.186	0.023	-5.248	-0.156	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
238	1K	1.968	0.406	5.454	0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
238	1L	-1.186	0.406	-5.248	0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
238	1Q	1.357	-0.087	2.658	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
238	1R	-0.575	-0.087	-2.452	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
238	1S	1.357	0.516	2.658	0.512	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
238	1T	-0.575	0.516	-2.452	0.512	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
238	2	-0.719	0.297	-1.663	0.168	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
238	7	0.579	0.313	-0.978	0.174	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
238	8	0.500	0.297	-1.022	0.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
239	1A	1.914	0.023	5.032	-0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
239	1B	-1.135	0.023	-4.807	-0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--

239	1C	1.914	0.405	5.032	0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
239	1D	-1.135	0.405	-4.807	0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
239	1I	1.944	0.022	5.276	-0.154	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
239	1J	-1.166	0.022	-5.051	-0.154	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
239	1K	1.944	0.406	5.276	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
239	1L	-1.166	0.406	-5.051	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
239	1Q	1.370	-0.088	2.701	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
239	1R	-0.592	-0.088	-2.476	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
239	1S	1.370	0.516	2.701	0.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
239	1T	-0.592	0.516	-2.476	0.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
239	2	0.807	0.295	-2.043	0.172	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
239	7	0.686	0.312	-1.199	0.177	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
239	8	0.602	0.296	-1.240	0.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
240	1A	1.260	0.008	2.179	-0.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
240	1B	-0.494	0.008	-2.010	-0.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
240	1C	1.260	0.214	2.179	-0.112	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
240	1D	-0.494	0.214	-2.010	-0.112	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
240	1I	1.736	0.007	4.372	-0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
240	1J	-0.971	0.007	-4.204	-0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
240	1K	1.736	0.215	4.372	-0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
240	1L	-0.971	0.215	-4.204	-0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
240	1Q	1.117	-0.082	1.894	-1.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
240	1R	-0.351	-0.082	-1.725	-1.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
240	1S	1.117	0.304	1.894	0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
240	1T	-0.351	0.304	-1.725	0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
240	2	-1.101	0.160	1.041	-0.568	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
240	7	-0.451	0.167	0.624	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
240	8	-0.507	0.159	0.540	-0.565	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
241	1A	1.404	0.011	2.710	-0.750	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
241	1B	-0.634	0.011	-2.510	-0.750	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
241	1C	1.404	0.235	2.710	-0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
241	1D	-0.634	0.235	-2.510	-0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
241	1I	1.837	0.009	4.556	-0.839	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
241	1J	-1.066	0.009	-4.356	-0.839	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
241	1K	1.837	0.237	4.556	0.006	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
241	1L	-1.066	0.237	-4.356	0.006	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
241	1Q	1.196	-0.080	2.050	-1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
241	1R	-0.425	-0.080	-1.849	-1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
241	1S	1.196	0.326	2.050	0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
241	1T	-0.425	0.326	-1.849	0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
241	2	-1.135	0.170	0.883	-0.554	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
241	7	-0.463	0.181	0.529	-0.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
241	8	-0.519	0.172	0.457	-0.556	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
242	1A	1.596	-0.001	3.579	-0.782	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
242	1B	-0.882	-0.001	-3.311	-0.782	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
242	1C	1.596	0.236	3.579	-0.038	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
242	1D	-0.882	0.236	-3.311	-0.038	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
242	1I	1.825	-0.002	4.701	-0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
242	1J	-1.111	-0.002	-4.433	-0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
242	1K	1.825	0.237	4.701	0.016	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
242	1L	-1.111	0.237	-4.433	0.016	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
242	1Q	1.213	-0.084	2.223	-1.178	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
242	1R	-0.498	-0.084	-1.955	-1.178	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
242	1S	1.213	0.319	2.223	0.358	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
242	1T	-0.498	0.319	-1.955	0.358	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
242	2	-0.918	0.168	-1.047	-0.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
242	7	0.381	0.177	-0.586	-0.573	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
242	8	-0.424	0.168	-0.632	-0.545	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
243	1A	1.678	-0.006	3.933	-0.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
243	1B	-0.955	-0.006	-3.684	-0.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
243	1C	1.678	0.234	3.933	-0.024	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
243	1D	-0.955	0.234	-3.684	-0.024	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
243	1I	1.825	-0.006	4.623	-0.830	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
243	1J	-1.102	-0.006	-4.374	-0.830	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
243	1K	1.825	0.235	4.623	0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
243	1L	-1.102	0.235	-4.374	0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
243	1Q	1.235	-0.086	2.294	-1.179	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
243	1R	-0.513	-0.086	-2.046	-1.179	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
243	1S	1.235	0.315	2.294	0.357	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
243	1T	-0.513	0.315	-2.046	0.357	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
243	2	-0.699	0.159	-1.545	-0.533	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
243	7	0.516	0.168	-0.893	-0.568	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
243	8	0.442	0.160	-0.944	-0.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
244	1A	1.751	-0.008	4.253	-0.813	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
244	1B	-1.025	-0.008	-3.978	-0.813	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
244	1C	1.751	0.234	4.253	-0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
244	1D	-1.025	0.234	-3.978	-0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
244	1I	1.800	-0.008	4.458	-0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
244	1J	-1.074	-0.008	-4.184	-0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
244	1K	1.800	0.234	4.458	0.001	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
244	1L	-1.074	0.234	-4.184	0.001	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
244	1Q	1.260	-0.087	2.337	-1.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
244	1R	-0.533	-0.087	-2.063	-1.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--

244	1S	1.260	0.313	2.337	0.360	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
244	1T	-0.533	0.313	-2.063	0.360	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
244	2	0.694	0.160	-1.900	-0.529	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
244	7	0.598	0.168	-1.096	-0.566	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
244	8	0.518	0.160	-1.142	-0.538	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
245	1A	1.223	-0.121	1.848	-1.586	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
245	1B	-0.532	-0.121	-1.669	-1.586	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
245	1C	1.223	0.025	1.848	-0.460	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
245	1D	-0.532	0.025	-1.669	-0.460	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
245	1I	1.775	-0.134	3.375	-1.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
245	1J	-1.083	-0.134	-3.196	-1.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
245	1K	1.775	0.038	3.375	-0.247	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
245	1L	-1.083	0.038	-3.196	-0.247	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
245	1Q	1.083	-0.202	1.611	-2.511	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
245	1R	-0.391	-0.202	-1.432	-2.511	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
245	1S	1.083	0.106	1.611	0.465	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
245	1T	-0.391	0.106	-1.432	0.465	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
245	2	-1.036	-0.066	1.101	-1.422	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
245	7	-0.444	-0.070	0.662	-1.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
245	8	-0.506	-0.065	0.567	-1.419	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
246	1A	1.354	-0.113	2.206	-1.601	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
246	1B	-0.659	-0.113	-1.985	-1.601	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
246	1C	1.354	0.065	2.206	-0.430	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
246	1D	-0.659	0.065	-1.985	-0.430	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
246	1I	1.845	-0.131	3.535	-1.774	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
246	1J	-1.151	-0.131	-3.313	-1.774	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
246	1K	1.845	0.082	3.535	-0.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
246	1L	-1.151	0.082	-3.313	-0.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
246	1Q	1.142	-0.221	1.698	-2.472	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
246	1R	-0.448	-0.221	-1.476	-2.472	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
246	1S	1.142	0.172	1.698	0.441	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
246	1T	-0.448	0.172	-1.476	0.441	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
246	2	-1.069	-0.030	0.962	-1.406	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
246	7	-0.450	-0.033	0.584	-1.487	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
246	8	-0.509	-0.030	0.511	-1.407	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
247	1A	1.579	-0.130	2.871	-1.704	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
247	1B	-0.911	-0.130	-2.541	-1.704	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
247	1C	1.579	0.077	2.871	-0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
247	1D	-0.911	0.077	-2.541	-0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
247	1I	1.862	-0.143	3.686	-1.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
247	1J	-1.194	-0.143	-3.356	-1.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
247	1K	1.862	0.090	3.686	-0.254	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
247	1L	-1.194	0.090	-3.356	-0.254	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
247	1Q	1.184	-0.244	1.828	-2.547	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
247	1R	-0.516	-0.244	-1.499	-2.547	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
247	1S	1.184	0.191	1.828	0.495	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
247	1T	-0.516	0.191	-1.499	0.495	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
247	2	-0.880	-0.032	-0.926	-1.406	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
247	7	-0.349	-0.035	-0.492	-1.494	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
247	8	-0.418	-0.032	-0.536	-1.414	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
248	1A	1.661	-0.129	3.120	-1.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
248	1B	-1.000	-0.129	-2.851	-1.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
248	1C	1.661	0.038	3.120	-0.311	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
248	1D	-1.000	0.038	-2.851	-0.311	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
248	1I	1.834	-0.134	3.659	-1.793	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
248	1J	-1.172	-0.134	-3.390	-1.793	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
248	1K	1.834	0.043	3.659	-0.249	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
248	1L	-1.172	0.043	-3.390	-0.249	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
248	1Q	1.196	-0.205	1.894	-2.543	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
248	1R	-0.535	-0.205	-1.624	-2.543	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
248	1S	1.196	0.114	1.894	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
248	1T	-0.535	0.114	-1.624	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
248	2	-0.705	-0.060	-1.460	-1.391	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
248	7	0.443	-0.065	-0.835	-1.481	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
248	8	0.371	-0.060	-0.893	-1.401	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
249	1A	1.743	-0.128	3.411	-1.795	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
249	1B	-1.087	-0.128	-3.071	-1.795	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
249	1C	1.743	0.041	3.411	-0.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
249	1D	-1.087	0.041	-3.071	-0.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
249	1I	1.199	-0.116	1.892	-1.584	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
249	1J	-0.543	-0.116	-1.552	-1.584	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
249	1K	1.199	0.029	1.892	-0.464	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
249	1L	-0.543	0.029	-1.552	-0.464	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
249	1Q	1.086	-0.194	1.508	-2.510	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
249	1R	-0.429	-0.194	-1.169	-2.510	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
249	1S	1.086	0.108	1.508	0.462	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
249	1T	-0.429	0.108	-1.169	0.462	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
249	2	0.616	-0.054	-2.372	-1.368	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
249	7	0.540	-0.060	-1.355	-1.470	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
249	8	0.463	-0.056	-1.393	-1.390	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

250	1A	1.823	-0.127	3.568	-1.800	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
250	1B	-1.190	-0.127	-3.280	-1.800	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
250	1C	1.823	0.041	3.568	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
250	1D	-1.190	0.041	-3.280	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
250	1I	1.340	-0.115	2.265	-1.623	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
250	1J	-0.707	-0.115	-1.977	-1.623	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
250	1K	1.340	0.029	2.265	-0.421	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
250	1L	-0.707	0.029	-1.977	-0.421	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
250	1Q	1.132	-0.193	1.677	-2.517	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
250	1R	-0.498	-0.193	-1.389	-2.517	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
250	1S	1.132	0.107	1.677	0.473	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
250	1T	-0.498	0.107	-1.389	0.473	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
250	2	0.646	-0.052	-2.507	-1.364	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
250	7	0.546	-0.058	-1.457	-1.466	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
250	8	0.460	-0.054	-1.511	-1.385	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

251	1A	1.851	-0.130	3.651	-1.802	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
251	1B	-1.213	-0.130	-3.383	-1.802	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
251	1C	1.851	0.042	3.651	-0.240	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
251	1D	-1.213	0.042	-3.383	-0.240	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
251	1I	1.467	-0.120	2.598	-1.663	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
251	1J	-0.829	-0.120	-2.330	-1.663	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
251	1K	1.467	0.032	2.598	-0.379	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
251	1L	-0.829	0.032	-2.330	-0.379	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
251	1Q	1.154	-0.198	1.760	-2.528	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
251	1R	-0.515	-0.198	-1.492	-2.528	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
251	1S	1.154	0.110	1.760	0.486	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
251	1T	-0.515	0.110	-1.492	0.486	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
251	2	0.734	-0.055	-2.578	-1.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
251	7	0.608	-0.061	-1.513	-1.465	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
251	8	0.530	-0.056	-1.579	-1.384	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

252	1A	1.844	-0.136	3.720	-1.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
252	1B	-1.212	-0.136	-3.380	-1.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
252	1C	1.844	0.069	3.720	-0.243	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
252	1D	-1.212	0.069	-3.380	-0.243	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
252	1I	1.574	-0.125	2.876	-1.700	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
252	1J	-0.942	-0.125	-2.537	-1.700	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
252	1K	1.574	0.057	2.876	-0.346	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
252	1L	-0.942	0.057	-2.537	-0.346	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
252	1Q	1.187	-0.224	1.844	-2.542	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
252	1R	-0.555	-0.224	-1.505	-2.542	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
252	1S	1.187	0.157	1.844	0.496	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
252	1T	-0.555	0.157	-1.505	0.496	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
252	2	0.754	-0.039	-2.446	-1.370	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
252	7	0.617	-0.044	-1.411	-1.470	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
252	8	0.536	-0.041	-1.464	-1.390	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

253	1A	1.790	-0.146	3.525	-1.788	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
253	1B	-1.131	-0.146	-3.144	-1.788	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
253	1C	1.790	0.090	3.525	-0.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
253	1D	-1.131	0.090	-3.144	-0.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
253	1I	1.750	-0.141	3.339	-1.771	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
253	1J	-1.090	-0.141	-2.957	-1.771	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
253	1K	1.750	0.085	3.339	-0.292	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
253	1L	-1.090	0.085	-2.957	-0.292	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
253	1Q	1.229	-0.253	1.897	-2.571	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
253	1R	-0.569	-0.253	-1.515	-2.571	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
253	1S	1.229	0.197	1.897	0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
253	1T	-0.569	0.197	-1.515	0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
253	2	0.629	-0.032	-1.949	-1.395	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
253	7	0.534	-0.036	-1.086	-1.491	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
253	8	0.448	-0.033	-1.118	-1.410	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

254	1A	1.673	0.010	4.398	-0.816	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
254	1B	-0.994	0.010	-4.110	-0.816	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
254	1C	1.673	0.223	4.398	0.001	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
254	1D	-0.994	0.223	-4.110	0.001	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
254	1I	1.201	0.012	2.224	-0.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
254	1J	-0.522	0.012	-1.936	-0.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
254	1K	1.201	0.221	2.224	-0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
254	1L	-0.522	0.221	-1.936	-0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
254	1Q	1.090	-0.078	1.818	-1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
254	1R	-0.411	-0.078	-1.531	-1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
254	1S	1.090	0.311	1.818	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
254	1T	-0.411	0.311	-1.531	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
254	2	0.745	0.162	-2.553	-0.506	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
254	7	0.623	0.172	-1.482	-0.551	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
254	8	0.536	0.163	-1.522	-0.522	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

255	1A	1.759	0.005	4.573	-0.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
255	1B	-1.061	0.005	-4.316	-0.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
255	1C	1.759	0.229	4.573	0.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
255	1D	-1.061	0.229	-4.316	0.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
255	1I	1.347	0.007	2.721	-0.732	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
255	1J	-0.649	0.007	-2.464	-0.732	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
255	1K	1.347	0.227	2.721	-0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
255	1L	-0.649	0.227	-2.464	-0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--

255	1Q	1.147	-0.080	1.999	-1.154	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
255	1R	-0.449	-0.080	-1.741	-1.154	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
255	1S	1.147	0.314	1.999	0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
255	1T	-0.449	0.314	-1.741	0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
255	2	0.854	0.164	-2.662	-0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
255	7	0.695	0.173	-1.560	-0.551	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
255	8	0.614	0.165	-1.610	-0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
256	1A	1.787	-0.001	4.659	-0.829	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
256	1B	-1.092	-0.001	-4.412	-0.829	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
256	1C	1.787	0.231	4.659	0.011	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
256	1D	-1.092	0.231	-4.412	0.011	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
256	1I	1.458	0.001	3.161	-0.758	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
256	1J	-0.763	0.001	-2.914	-0.758	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
256	1K	1.458	0.229	3.161	-0.060	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
256	1L	-0.763	0.229	-2.914	-0.060	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
256	1Q	1.166	-0.083	2.112	-1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
256	1R	-0.471	-0.083	-1.865	-1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
256	1S	1.166	0.313	2.112	0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
256	1T	-0.471	0.313	-1.865	0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
256	2	0.935	0.161	-2.706	-0.510	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
256	7	0.748	0.170	-1.595	-0.554	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
256	8	0.672	0.162	-1.652	-0.525	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
257	1A	1.800	-0.004	4.706	-0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
257	1B	-1.106	-0.004	-4.412	-0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
257	1C	1.800	0.235	4.706	0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
257	1D	-1.106	0.235	-4.412	0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
257	1I	1.556	-0.003	3.583	-0.788	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
257	1J	-0.862	-0.003	-3.289	-0.788	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
257	1K	1.556	0.234	3.583	-0.036	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
257	1L	-0.862	0.234	-3.289	-0.036	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
257	1Q	1.199	-0.085	2.226	-1.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
257	1R	-0.505	-0.085	-1.932	-1.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
257	1S	1.199	0.316	2.226	0.364	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
257	1T	-0.505	0.316	-1.932	0.364	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
257	2	0.961	0.163	-2.596	-0.518	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
257	7	0.765	0.172	-1.517	-0.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
257	8	0.689	0.164	-1.568	-0.532	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
258	1A	1.775	-0.005	4.496	-0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
258	1B	-1.069	-0.005	-4.171	-0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
258	1C	1.775	0.241	4.496	0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
258	1D	-1.069	0.241	-4.171	0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
258	1I	1.740	-0.004	4.225	-0.812	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
258	1J	-1.034	-0.004	-3.901	-0.812	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
258	1K	1.740	0.241	4.225	-0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
258	1L	-1.034	0.241	-3.901	-0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
258	1Q	1.254	-0.086	2.326	-1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
258	1R	-0.548	-0.086	-2.002	-1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
258	1S	1.254	0.322	2.326	0.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
258	1T	-0.548	0.322	-2.002	0.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
258	2	0.778	0.164	-2.125	-0.520	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
258	7	0.640	0.175	-1.213	-0.560	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
258	8	0.554	0.166	-1.247	-0.532	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
259	1A	1.735	0.045	5.211	-0.141	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
259	1B	-0.996	0.045	-4.995	-0.141	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
259	1C	1.735	0.387	5.211	0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
259	1D	-0.996	0.387	-4.995	0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
259	1I	1.368	0.059	2.606	-0.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
259	1J	-0.629	0.059	-2.390	-0.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
259	1K	1.368	0.373	2.606	0.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
259	1L	-0.629	0.373	-2.390	0.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
259	1Q	1.178	-0.075	2.097	-0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
259	1R	-0.439	-0.075	-1.881	-0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
259	1S	1.178	0.506	2.097	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
259	1T	-0.439	0.506	-1.881	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
259	2	0.941	0.290	-2.773	0.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
259	7	0.765	0.311	-1.640	0.185	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
259	8	0.678	0.295	-1.681	0.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
260	1A	1.832	0.037	5.383	-0.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
260	1B	-1.083	0.037	-5.177	-0.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
260	1C	1.832	0.395	5.383	0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
260	1D	-1.083	0.395	-5.177	0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
260	1I	1.512	0.049	3.195	-0.111	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
260	1J	-0.763	0.049	-2.989	-0.111	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
260	1K	1.512	0.383	3.195	0.291	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
260	1L	-0.763	0.383	-2.989	0.291	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
260	1Q	1.238	-0.079	2.286	-0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
260	1R	-0.489	-0.079	-2.080	-0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
260	1S	1.238	0.510	2.286	0.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
260	1T	-0.489	0.510	-2.080	0.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
260	2	1.049	0.292	-2.860	0.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
260	7	0.832	0.312	-1.697	0.185	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
260	8	0.748	0.296	-1.741	0.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
261	1A	1.887	0.030	5.492	-0.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
261	1B	-1.136	0.030	-5.287	-0.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
261	1C	1.887	0.399	5.492	0.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
261	1D	-1.136	0.399	-5.287	0.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
261	1I	1.629	0.039	3.735	-0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
261	1J	-0.877	0.039	-3.530	-0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
261	1K	1.629	0.390	3.735	0.302	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
261	1L	-0.877	0.390	-3.530	0.302	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
261	1Q	1.273	-0.082	2.434	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
261	1R	-0.521	-0.082	-2.229	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
261	1S	1.273	0.511	2.434	0.509	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
261	1T	-0.521	0.511	-2.229	0.509	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
261	2	1.124	0.292	-2.877	0.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
261	7	0.882	0.311	-1.710	0.184	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
261	8	0.802	0.295	-1.758	0.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
262	1A	1.917	0.023	5.557	-0.156	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
262	1B	-1.177	0.023	-5.326	-0.156	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
262	1C	1.917	0.401	5.557	0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
262	1D	-1.177	0.401	-5.326	0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
262	1I	1.718	0.030	4.230	-0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
262	1J	-0.978	0.030	-3.999	-0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
262	1K	1.718	0.394	4.230	0.316	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
262	1L	-0.978	0.394	-3.999	0.316	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
262	1Q	1.298	-0.087	2.564	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
262	1R	-0.557	-0.087	-2.334	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
262	1S	1.298	0.511	2.564	0.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
262	1T	-0.557	0.511	-2.334	0.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
262	2	1.115	0.289	-2.776	0.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
262	7	0.872	0.308	-1.642	0.184	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
262	8	0.790	0.292	-1.687	0.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
263	1A	1.938	0.021	5.311	-0.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
263	1B	-1.183	0.021	-5.060	-0.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
263	1C	1.938	0.405	5.311	0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
263	1D	-1.183	0.405	-5.060	0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
263	1I	1.888	0.022	5.006	-0.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
263	1J	-1.132	0.022	-4.755	-0.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
263	1K	1.888	0.404	5.006	0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
263	1L	-1.132	0.404	-4.755	0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
263	1Q	1.358	-0.087	2.693	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
263	1R	-0.603	-0.087	-2.442	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
263	1S	1.358	0.513	2.693	0.517	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
263	1T	-0.603	0.513	-2.442	0.517	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
263	2	0.934	0.292	-2.331	0.175	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
263	7	0.754	0.310	-1.362	0.179	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
263	8	0.667	0.294	-1.398	0.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
264	1A	1.947	0.036	6.188	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
264	1B	-1.122	0.036	-6.059	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
264	1C	1.947	0.464	6.188	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
264	1D	-1.122	0.464	-6.059	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
264	1I	1.670	0.060	3.114	0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
264	1J	-0.845	0.060	-2.986	0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
264	1K	1.670	0.440	3.114	0.769	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
264	1L	-0.845	0.440	-2.986	0.769	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
264	1Q	1.359	-0.070	2.454	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
264	1R	-0.535	-0.070	-2.325	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
264	1S	1.359	0.571	2.454	1.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
264	1T	-0.535	0.571	-2.325	1.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
264	2	1.154	0.325	-3.027	0.683	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
264	7	0.924	0.350	-1.823	0.722	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
264	8	0.835	0.333	-1.862	0.679	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
265	1A	2.065	0.025	6.418	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
265	1B	-1.236	0.025	-6.291	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
265	1C	2.065	0.474	6.418	0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
265	1D	-1.236	0.474	-6.291	0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
265	1I	1.825	0.046	3.828	0.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
265	1J	-0.997	0.046	-3.702	0.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
265	1K	1.825	0.454	3.828	0.785	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
265	1L	-0.997	0.454	-3.702	0.785	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
265	1Q	1.425	-0.077	2.677	-0.342	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
265	1R	-0.597	-0.077	-2.550	-0.342	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
265	1S	1.425	0.576	2.677	1.258	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
265	1T	-0.597	0.576	-2.550	1.258	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
265	2	1.262	0.326	-3.108	0.684	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
265	7	0.990	0.351	-1.873	0.722	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
265	8	0.902	0.334	-1.912	0.679	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
266	1A	2.153	0.016	6.552	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
266	1B	-1.326	0.016	-6.422	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
266	1C	2.153	0.482	6.552	0.832	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
266	1D	-1.326	0.482	-6.422	0.832	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
266	1I	1.954	0.033	4.480	0.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
266	1J	-1.127	0.033	-4.350	0.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--

266	1K	1.954	0.465	4.480	0.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
266	1L	-1.127	0.465	-4.350	0.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
266	1Q	1.474	-0.082	2.861	-0.346	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
266	1R	-0.647	-0.082	-2.731	-0.346	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
266	1S	1.474	0.580	2.861	1.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
266	1T	-0.647	0.580	-2.731	1.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
266	2	1.319	0.327	-3.111	0.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
266	7	1.024	0.351	-1.874	0.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
266	8	0.937	0.334	-1.915	0.680	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
267	1A	2.214	0.010	6.593	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
267	1B	-1.392	0.010	-6.453	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
267	1C	2.214	0.485	6.593	0.836	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
267	1D	-1.392	0.485	-6.453	0.836	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
267	1I	2.060	0.021	5.062	0.105	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
267	1J	-1.238	0.021	-4.921	0.105	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
267	1K	2.060	0.474	5.062	0.811	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
267	1L	-1.238	0.474	-4.921	0.811	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
267	1Q	1.512	-0.085	3.007	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
267	1R	-0.690	-0.085	-2.866	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
267	1S	1.512	0.580	3.007	1.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
267	1T	-0.690	0.580	-2.866	1.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
267	2	1.309	0.327	-3.018	0.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
267	7	1.016	0.350	-1.814	0.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
267	8	0.928	0.332	-1.853	0.680	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
268	1A	2.267	0.005	6.335	0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
268	1B	-1.428	0.005	-6.180	0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
268	1C	2.267	0.490	6.335	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
268	1D	-1.428	0.490	-6.180	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
268	1I	2.224	0.008	5.989	0.088	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
268	1J	-1.385	0.008	-5.834	0.088	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
268	1K	2.224	0.488	5.989	0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
268	1L	-1.385	0.488	-5.834	0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
268	1Q	1.574	-0.091	3.168	-0.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
268	1R	-0.736	-0.091	-3.012	-0.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
268	1S	1.574	0.587	3.168	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
268	1T	-0.736	0.587	-3.012	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
268	2	1.108	0.332	-2.575	0.684	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
268	7	0.891	0.353	-1.542	0.722	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
268	8	0.801	0.336	-1.577	0.679	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
269	1A	2.263	-0.027	7.437	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
269	1B	-1.308	-0.027	-7.435	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
269	1C	2.263	0.456	7.437	1.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
269	1D	-1.308	0.456	-7.435	1.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
269	1I	2.115	0.007	3.795	0.284	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
269	1J	-1.160	0.007	-3.794	0.284	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
269	1K	2.115	0.422	3.795	1.077	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
269	1L	-1.160	0.422	-3.794	1.077	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
269	1Q	1.641	-0.082	2.930	-0.320	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
269	1R	-0.687	-0.082	-2.929	-0.320	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
269	1S	1.641	0.511	2.930	1.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
269	1T	-0.687	0.511	-2.929	1.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
269	2	1.388	0.258	-3.337	0.972	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
269	7	1.110	0.283	-2.054	1.036	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
269	8	1.014	0.270	-2.087	0.975	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
270	1A	2.424	-0.040	7.751	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
270	1B	-1.469	-0.040	-7.748	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
270	1C	2.424	0.469	7.751	1.159	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
270	1D	-1.469	0.469	-7.748	1.159	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
270	1I	2.299	-0.012	4.668	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
270	1J	-1.344	-0.012	-4.665	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
270	1K	2.299	0.441	4.668	1.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
270	1L	-1.344	0.441	-4.665	1.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
270	1Q	1.724	-0.090	3.208	-0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
270	1R	-0.768	-0.090	-3.205	-0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
270	1S	1.724	0.519	3.208	1.689	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
270	1T	-0.768	0.519	-3.205	1.689	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
270	2	1.501	0.260	-3.425	0.974	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
270	7	1.177	0.284	-2.106	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
270	8	1.082	0.271	-2.138	0.977	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
271	1A	2.552	-0.051	7.928	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
271	1B	-1.597	-0.051	-7.921	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
271	1C	2.552	0.480	7.928	1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
271	1D	-1.597	0.480	-7.921	1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
271	1I	2.444	-0.028	5.457	0.243	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
271	1J	-1.490	-0.028	-5.450	0.243	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
271	1K	2.444	0.457	5.457	1.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
271	1L	-1.490	0.457	-5.450	1.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
271	1Q	1.788	-0.096	3.435	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
271	1R	-0.834	-0.096	-3.427	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
271	1S	1.788	0.524	3.435	1.695	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
271	1T	-0.834	0.524	-3.427	1.695	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
271	2	1.555	0.262	-3.429	0.976	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
271	7	1.209	0.285	-2.107	1.038	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--

271	8	1.113	0.272	-2.138	0.978	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
272	1A	2.646	-0.059	7.967	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
272	1B	-1.692	-0.059	-7.953	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
272	1C	2.646	0.487	7.967	1.169	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
272	1D	-1.692	0.487	-7.953	1.169	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
272	1I	2.562	-0.043	6.161	0.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
272	1J	-1.608	-0.043	-6.147	0.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
272	1K	2.562	0.471	6.161	1.134	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
272	1L	-1.608	0.471	-6.147	1.134	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
272	1Q	1.839	-0.103	3.610	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
272	1R	-0.885	-0.103	-3.596	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
272	1S	1.839	0.531	3.610	1.698	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
272	1T	-0.885	0.531	-3.596	1.698	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
272	2	1.540	0.265	-3.339	0.978	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
272	7	1.198	0.286	-2.051	1.039	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
272	8	1.102	0.274	-2.081	0.979	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
273	1A	2.748	-0.064	7.638	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
273	1B	-1.779	-0.064	-7.617	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
273	1C	2.748	0.492	7.638	1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
273	1D	-1.779	0.492	-7.617	1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
273	1I	2.716	-0.061	7.253	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
273	1J	-1.747	-0.061	-7.232	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
273	1K	2.716	0.489	7.253	1.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
273	1L	-1.747	0.489	-7.232	1.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
273	1Q	1.909	-0.108	3.794	-0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
273	1R	-0.940	-0.108	-3.773	-0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
273	1S	1.909	0.537	3.794	1.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
273	1T	-0.940	0.537	-3.773	1.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
273	2	1.315	0.273	-2.890	0.981	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
273	7	1.062	0.291	-1.778	1.040	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
273	8	0.965	0.279	-1.807	0.981	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
274	1A	2.680	-0.140	8.962	0.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
274	1B	-1.520	-0.140	-9.163	0.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
274	1C	2.680	0.366	8.962	1.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
274	1D	-1.520	0.366	-9.163	1.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
274	1I	2.827	-0.094	4.712	0.318	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
274	1J	-1.667	-0.094	-4.914	0.318	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
274	1K	2.827	0.320	4.712	1.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
274	1L	-1.667	0.320	-4.914	1.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
274	1Q	2.090	-0.102	3.553	-0.248	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
274	1R	-0.930	-0.102	-3.754	-0.248	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
274	1S	2.090	0.328	3.553	1.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
274	1T	-0.930	0.328	-3.754	1.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
274	2	1.664	0.093	-3.739	1.015	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
274	7	1.347	0.113	-2.366	1.091	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
274	8	1.239	0.111	-2.387	1.029	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
275	1A	2.839	-0.159	9.342	0.205	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
275	1B	-1.681	-0.159	-9.541	0.205	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
275	1C	2.839	0.380	9.342	1.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
275	1D	-1.681	0.380	-9.541	1.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
275	1I	2.946	-0.120	5.719	0.289	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
275	1J	-1.788	-0.120	-5.918	0.289	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
275	1K	2.946	0.341	5.719	1.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
275	1L	-1.788	0.341	-5.918	1.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
275	1Q	2.151	-0.110	3.875	-0.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
275	1R	-0.994	-0.110	-4.074	-0.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
275	1S	2.151	0.331	3.875	1.727	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
275	1T	-0.994	0.331	-4.074	1.727	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
275	2	1.778	0.095	-3.831	1.017	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
275	7	1.413	0.112	-2.418	1.091	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
275	8	1.305	0.110	-2.439	1.029	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
276	1A	3.029	-0.171	9.549	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
276	1B	-1.870	-0.171	-9.747	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
276	1C	3.029	0.393	9.549	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
276	1D	-1.870	0.393	-9.747	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
276	1I	3.109	-0.140	6.667	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
276	1J	-1.950	-0.140	-6.865	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
276	1K	3.109	0.361	6.667	1.208	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
276	1L	-1.950	0.361	-6.865	1.208	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
276	1Q	2.236	-0.118	4.145	-0.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
276	1R	-1.077	-0.118	-4.342	-0.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
276	1S	2.236	0.340	4.145	1.736	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
276	1T	-1.077	0.340	-4.342	1.736	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
276	2	1.837	0.098	-3.846	1.020	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
276	7	1.448	0.114	-2.426	1.093	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
276	8	1.340	0.112	-2.446	1.031	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
277	1A	3.175	-0.181	9.604	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
277	1B	-2.013	-0.181	-9.804	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
277	1C	3.175	0.403	9.604	1.282	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
277	1D	-2.013	0.403	-9.804	1.282	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--

277	1I	3.225	-0.158	7.504	0.238	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
277	1J	-2.063	-0.158	-7.704	0.238	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
277	1K	3.225	0.380	7.504	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
277	1L	-2.063	0.380	-7.704	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
277	1Q	2.300	-0.127	4.353	-0.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
277	1R	-1.138	-0.127	-4.553	-0.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
277	1S	2.300	0.349	4.353	1.751	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
277	1T	-1.138	0.349	-4.553	1.751	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
277	2	1.824	0.104	-3.766	1.024	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
277	7	1.439	0.118	-2.376	1.095	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
277	8	1.331	0.116	-2.395	1.033	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
278	1A	3.347	-0.185	9.280	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
278	1B	-2.171	-0.185	-9.490	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
278	1C	3.347	0.408	9.280	1.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
278	1D	-2.171	0.408	-9.490	1.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
278	1I	3.347	-0.182	8.812	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
278	1J	-2.171	-0.182	-9.022	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
278	1K	3.347	0.405	8.812	1.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
278	1L	-2.171	0.405	-9.022	1.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
278	1Q	2.377	-0.134	4.586	-0.291	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
278	1R	-1.202	-0.134	-4.797	-0.291	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
278	1S	2.377	0.357	4.586	1.761	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
278	1T	-1.202	0.357	-4.797	1.761	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
278	2	1.578	0.115	-3.315	1.032	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
278	7	1.291	0.125	-2.105	1.099	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
278	8	1.184	0.123	-2.123	1.038	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
279	1A	3.527	-0.417	11.386	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
279	1B	-2.020	-0.417	-11.926	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
279	1C	3.527	0.304	11.386	1.215	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
279	1D	-2.020	0.304	-11.926	1.215	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
279	1I	4.050	-0.372	7.189	0.091	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
279	1J	-2.542	-0.372	-7.729	0.091	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
279	1K	4.050	0.258	7.189	1.080	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
279	1L	-2.542	0.258	-7.729	1.080	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
279	1Q	2.905	-0.429	4.806	-0.385	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
279	1R	-1.397	-0.429	-5.346	-0.385	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
279	1S	2.905	0.316	4.806	1.556	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
279	1T	-1.397	0.316	-5.346	1.556	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
279	2	2.115	-0.170	-4.371	0.758	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
279	7	1.736	-0.160	-2.859	0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
279	8	1.608	-0.146	-2.862	0.782	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
280	1A	3.806	-0.433	11.717	-0.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
280	1B	-2.295	-0.433	-12.262	-0.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
280	1C	3.806	0.319	11.717	1.225	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
280	1D	-2.295	0.319	-12.262	1.225	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
280	1I	4.220	-0.396	8.377	0.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
280	1J	-2.710	-0.396	-8.921	0.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
280	1K	4.220	0.282	8.377	1.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
280	1L	-2.710	0.282	-8.921	1.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
280	1Q	3.013	-0.439	5.162	-0.396	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
280	1R	-1.503	-0.439	-5.707	-0.396	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
280	1S	3.013	0.325	5.162	1.567	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
280	1T	-1.503	0.325	-5.707	1.567	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
280	2	2.194	-0.170	-4.412	0.762	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
280	7	1.782	-0.160	-2.884	0.830	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
280	8	1.654	-0.146	-2.885	0.785	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
281	1A	4.040	-0.443	11.847	-0.061	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
281	1B	-2.525	-0.443	-12.395	-0.061	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
281	1C	4.040	0.330	11.847	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
281	1D	-2.525	0.330	-12.395	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
281	1I	4.326	-0.412	9.406	0.022	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
281	1J	-2.811	-0.412	-9.953	0.022	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
281	1K	4.326	0.299	9.406	1.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
281	1L	-2.811	0.299	-9.953	1.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
281	1Q	3.096	-0.446	5.432	-0.412	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
281	1R	-1.581	-0.446	-5.979	-0.412	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
281	1S	3.096	0.334	5.432	1.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
281	1T	-1.581	0.334	-5.979	1.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
281	2	2.192	-0.169	-4.354	0.769	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
281	7	1.781	-0.160	-2.849	0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
281	8	1.653	-0.146	-2.849	0.789	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
282	1A	4.353	-0.443	11.452	-0.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
282	1B	-2.825	-0.443	-12.009	-0.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
282	1C	4.353	0.332	11.452	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
282	1D	-2.825	0.332	-12.009	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
282	1I	4.401	-0.442	10.923	-0.035	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
282	1J	-2.873	-0.442	-11.480	-0.035	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
282	1K	4.401	0.331	10.923	1.206	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
282	1L	-2.873	0.331	-11.480	1.206	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
282	1Q	3.198	-0.454	5.694	-0.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
282	1R	-1.670	-0.454	-6.251	-0.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
282	1S	3.198	0.343	5.694	1.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
282	1T	-1.670	0.343	-6.251	1.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--

282	2	1.953	-0.162	-3.930	0.783	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
282	7	1.638	-0.155	-2.594	0.842	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
282	8	1.511	-0.141	-2.594	0.797	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
283	1A	4.855	-0.748	13.901	-0.606	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
283	1B	-2.578	-0.748	-15.193	-0.606	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
283	1C	4.855	0.197	13.901	0.925	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
283	1D	-2.578	0.197	-15.193	0.925	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
283	1I	7.221	-0.684	9.329	-0.304	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
283	1J	-4.944	-0.684	-10.621	-0.304	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
283	1K	7.221	0.134	9.329	0.623	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
283	1L	-4.944	0.134	-10.621	0.623	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
283	1Q	4.739	-0.947	6.183	-0.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
283	1R	-2.462	-0.947	-7.475	-0.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
283	1S	4.739	0.397	6.183	0.874	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
283	1T	-2.462	0.397	-7.475	0.874	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
283	2	2.455	-0.491	-5.032	0.067	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
283	7	2.207	-0.499	-3.520	0.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
283	8	2.037	-0.465	-3.482	0.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
284	1A	4.772	-0.758	14.325	-0.628	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
284	1B	-2.557	-0.758	-15.561	-0.628	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
284	1C	4.772	0.222	14.325	0.913	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
284	1D	-2.557	0.222	-15.561	0.913	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
284	1I	6.318	-0.713	10.199	-0.368	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
284	1J	-4.104	-0.713	-11.435	-0.368	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
284	1K	6.318	0.177	10.199	0.653	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
284	1L	-4.104	0.177	-11.435	0.653	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
284	1Q	4.451	-0.930	6.450	-0.558	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
284	1R	-2.236	-0.930	-7.686	-0.558	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
284	1S	4.451	0.394	6.450	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
284	1T	-2.236	0.394	-7.686	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
284	2	2.545	-0.486	-5.122	0.051	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
284	7	2.237	-0.491	-3.550	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
284	8	2.070	-0.458	-3.515	0.096	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
285	1A	5.237	-0.778	14.854	-0.645	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
285	1B	-3.018	-0.778	-16.088	-0.645	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
285	1C	5.237	0.243	14.854	0.930	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
285	1D	-3.018	0.243	-16.088	0.930	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
285	1I	6.452	-0.744	11.524	-0.433	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
285	1J	-4.233	-0.744	-12.758	-0.433	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
285	1K	6.452	0.209	11.524	0.718	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
285	1L	-4.233	0.209	-12.758	0.718	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
285	1Q	4.594	-0.941	6.878	-0.579	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
285	1R	-2.375	-0.941	-8.113	-0.579	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
285	1S	4.594	0.407	6.878	0.864	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
285	1T	-2.375	0.407	-8.113	0.864	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
285	2	2.677	-0.485	-5.228	0.058	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
285	7	2.316	-0.491	-3.613	0.101	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
285	8	2.148	-0.457	-3.576	0.101	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
286	1A	5.642	-0.798	15.136	-0.656	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
286	1B	-3.418	-0.798	-16.373	-0.656	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.04	--
286	1C	5.642	0.264	15.136	0.942	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.04	--
286	1D	-3.418	0.264	-16.373	0.942	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
286	1I	6.524	-0.775	12.700	-0.492	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
286	1J	-4.300	-0.775	-13.937	-0.492	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
286	1K	6.524	0.240	12.700	0.777	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
286	1L	-4.300	0.240	-13.937	0.777	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
286	1Q	4.712	-0.954	7.218	-0.599	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
286	1R	-2.489	-0.954	-8.454	-0.599	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
286	1S	4.712	0.419	7.218	0.884	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
286	1T	-2.489	0.419	-8.454	0.884	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
286	2	2.722	-0.484	-5.232	0.068	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
286	7	2.343	-0.490	-3.614	0.107	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
286	8	2.175	-0.457	-3.577	0.107	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
287	1A	6.267	-0.810	14.944	-0.616	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
287	1B	-4.030	-0.810	-16.189	-0.616	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
287	1C	6.267	0.276	14.944	0.902	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
287	1D	-4.030	0.276	-16.189	0.902	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
287	1I	6.412	-0.805	14.370	-0.604	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
287	1J	-4.175	-0.805	-15.615	-0.604	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
287	1K	6.412	0.272	14.370	0.890	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
287	1L	-4.175	0.272	-15.615	0.890	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
287	1Q	4.843	-0.963	7.562	-0.615	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
287	1R	-2.606	-0.963	-8.807	-0.615	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
287	1S	4.843	0.430	7.562	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
287	1T	-2.606	0.430	-8.807	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
287	2	2.552	-0.476	-4.932	0.093	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
287	7	2.243	-0.485	-3.433	0.122	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
287	8	2.078	-0.452	-3.396	0.121	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
288	1A	1.750	-0.127	3.427	-1.796	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
288	1B	-1.086	-0.127	-3.077	-1.796	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--

288	1C	1.750	0.041	3.427	-0.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
288	1D	-1.086	0.041	-3.077	-0.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
288	1I	1.203	-0.116	1.899	-1.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
288	1J	-0.538	-0.116	-1.548	-1.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
288	1K	1.203	0.030	1.899	-0.464	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
288	1L	-0.538	0.030	-1.548	-0.464	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
288	1Q	1.091	-0.194	1.517	-2.508	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
288	1R	-0.427	-0.194	-1.166	-2.508	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
288	1S	1.091	0.108	1.517	0.461	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
288	1T	-0.427	0.108	-1.166	0.461	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
288	2	0.352	-0.061	0.140	-1.466	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
288	7	0.383	-0.064	0.150	-1.528	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
288	8	0.307	-0.060	0.108	-1.449	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
289	1A	1.827	-0.127	3.582	-1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
289	1B	-1.184	-0.127	-3.287	-1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
289	1C	1.827	0.041	3.582	-0.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
289	1D	-1.184	0.041	-3.287	-0.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
289	1I	1.347	-0.115	2.268	-1.621	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
289	1J	-0.703	-0.115	-1.974	-1.621	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
289	1K	1.347	0.029	2.268	-0.421	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
289	1L	-0.703	0.029	-1.974	-0.421	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
289	1Q	1.137	-0.192	1.684	-2.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
289	1R	-0.493	-0.192	-1.390	-2.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
289	1S	1.137	0.107	1.684	0.472	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
289	1T	-0.493	0.107	-1.390	0.472	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
289	2	0.346	-0.060	0.115	-1.460	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
289	7	0.366	-0.063	0.107	-1.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
289	8	0.281	-0.058	0.045	-1.443	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
290	1A	1.853	-0.131	3.644	-1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
290	1B	-1.215	-0.131	-3.396	-1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
290	1C	1.853	0.042	3.644	-0.239	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
290	1D	-1.215	0.042	-3.396	-0.239	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
290	1I	1.467	-0.121	2.576	-1.660	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
290	1J	-0.829	-0.121	-2.329	-1.660	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
290	1K	1.467	0.032	2.576	-0.380	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
290	1L	-0.829	0.032	-2.329	-0.380	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
290	1Q	1.157	-0.199	1.751	-2.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
290	1R	-0.519	-0.199	-1.503	-2.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
290	1S	1.157	0.110	1.751	0.483	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
290	1T	-0.519	0.110	-1.503	0.483	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
290	2	0.398	-0.063	0.179	-1.457	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
290	7	0.406	-0.066	0.138	-1.520	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
290	8	0.328	-0.062	-0.120	-1.439	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
291	1A	1.792	-0.000	4.658	-0.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
291	1B	-1.095	-0.000	-4.430	-0.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
291	1C	1.792	0.232	4.658	0.010	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
291	1D	-1.095	0.232	-4.430	0.010	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
291	1I	1.461	0.001	3.143	-0.756	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
291	1J	-0.764	0.001	-2.916	-0.756	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
291	1K	1.461	0.231	3.143	-0.062	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
291	1L	-0.764	0.231	-2.916	-0.062	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
291	1Q	1.170	-0.084	2.105	-1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
291	1R	-0.474	-0.084	-1.877	-1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
291	1S	1.170	0.316	2.105	0.344	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
291	1T	-0.474	0.316	-1.877	0.344	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
291	2	0.486	0.169	0.294	-0.582	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
291	7	0.478	0.176	0.200	-0.597	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
291	8	0.401	0.168	0.141	-0.569	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
292	1A	1.806	-0.004	4.679	-0.835	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
292	1B	-1.110	-0.004	-4.434	-0.835	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
292	1C	1.806	0.236	4.679	0.013	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
292	1D	-1.110	0.236	-4.434	0.013	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
292	1I	1.558	-0.003	3.543	-0.785	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
292	1J	-0.862	-0.003	-3.298	-0.785	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
292	1K	1.558	0.234	3.543	-0.038	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
292	1L	-0.862	0.234	-3.298	-0.038	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
292	1Q	1.205	-0.086	2.204	-1.183	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
292	1R	-0.509	-0.086	-1.960	-1.183	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
292	1S	1.205	0.317	2.204	0.361	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
292	1T	-0.509	0.317	-1.960	0.361	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
292	2	0.480	0.170	0.447	-0.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
292	7	0.477	0.176	0.303	-0.600	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
292	8	0.401	0.168	0.256	-0.572	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
293	1A	1.844	-0.135	3.685	-1.798	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
293	1B	-1.218	-0.135	-3.394	-1.798	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
293	1C	1.844	0.068	3.685	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
293	1D	-1.218	0.068	-3.394	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
293	1I	1.574	-0.123	2.833	-1.694	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
293	1J	-0.947	-0.123	-2.541	-1.694	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
293	1K	1.574	0.056	2.833	-0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
293	1L	-0.947	0.056	-2.541	-0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
293	1Q	1.192	-0.222	1.821	-2.535	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
293	1R	-0.565	-0.222	-1.530	-2.535	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--

293	1S	1.192	0.155	1.821	0.493	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
293	1T	-0.565	0.155	-1.530	0.493	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
293	2	0.375	-0.044	0.348	-1.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
293	7	0.388	-0.047	0.259	-1.520	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
293	8	0.306	-0.043	0.209	-1.440	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
294	1A	1.791	-0.002	4.416	-0.829	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
294	1B	-1.085	-0.002	-4.174	-0.829	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
294	1C	1.791	0.249	4.416	0.003	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
294	1D	-1.085	0.249	-4.174	0.003	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
294	1I	1.743	-0.001	4.169	-0.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
294	1J	-1.037	-0.001	-3.928	-0.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
294	1K	1.743	0.248	4.169	-0.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
294	1L	-1.037	0.248	-3.928	-0.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
294	1Q	1.258	-0.085	2.266	-1.183	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
294	1R	-0.553	-0.085	-2.024	-1.183	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
294	1S	1.258	0.333	2.266	0.357	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
294	1T	-0.553	0.333	-2.024	0.357	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
294	2	0.314	0.181	0.668	-0.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
294	7	0.374	0.189	0.433	-0.602	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
294	8	0.288	0.180	0.387	-0.574	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
295	1A	1.761	-0.134	3.427	-1.763	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
295	1B	-1.126	-0.134	-3.153	-1.763	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
295	1C	1.761	0.085	3.427	-0.286	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
295	1D	-1.126	0.085	-3.153	-0.286	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
295	1I	1.716	-0.131	3.254	-1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
295	1J	-1.081	-0.131	-2.980	-1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
295	1K	1.716	0.082	3.254	-0.307	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
295	1L	-1.081	0.082	-2.980	-0.307	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
295	1Q	1.208	-0.236	1.818	-2.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
295	1R	-0.573	-0.236	-1.544	-2.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
295	1S	1.208	0.187	1.818	0.467	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
295	1T	-0.573	0.187	-1.544	0.467	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
295	2	-0.311	-0.033	0.574	-1.459	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
295	7	0.310	-0.034	0.388	-1.524	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
295	8	0.224	-0.031	0.344	-1.445	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
296	1A	1.779	-0.134	3.345	-1.764	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
296	1B	-1.120	-0.134	-3.055	-1.764	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
296	1C	1.779	0.037	3.345	-0.288	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
296	1D	-1.120	0.037	-3.055	-0.288	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
296	1I	1.801	-0.136	3.521	-1.788	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
296	1J	-1.143	-0.136	-3.231	-1.788	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
296	1K	1.801	0.039	3.521	-0.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
296	1L	-1.143	0.039	-3.231	-0.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
296	1Q	1.241	-0.206	1.914	-2.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
296	1R	-0.582	-0.206	-1.624	-2.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
296	1S	1.241	0.109	1.914	0.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
296	1T	-0.582	0.109	-1.624	0.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
296	2	-0.454	-0.067	0.677	-1.456	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
296	7	0.275	-0.071	0.452	-1.524	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
296	8	0.192	-0.066	0.389	-1.443	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
297	1A	1.746	-0.011	4.198	-0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
297	1B	-1.034	-0.011	-3.932	-0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
297	1C	1.746	0.231	4.198	-0.013	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
297	1D	-1.034	0.231	-3.932	-0.013	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
297	1I	1.786	-0.011	4.453	-0.836	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
297	1J	-1.073	-0.011	-4.187	-0.836	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
297	1K	1.786	0.230	4.453	-0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
297	1L	-1.073	0.230	-4.187	-0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
297	1Q	1.255	-0.091	2.311	-1.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
297	1R	-0.542	-0.091	-2.045	-1.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
297	1S	1.255	0.311	2.311	0.358	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
297	1T	-0.542	0.311	-2.045	0.358	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
297	2	-0.447	0.160	0.784	-0.592	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
297	7	0.318	0.166	0.508	-0.609	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
297	8	0.236	0.158	0.452	-0.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
298	1A	1.652	-0.011	3.943	-0.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
298	1B	-0.958	-0.011	-3.625	-0.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
298	1C	1.652	0.219	3.943	-0.028	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
298	1D	-0.958	0.219	-3.625	-0.028	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
298	1I	1.790	-0.011	4.669	-0.855	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
298	1J	-1.096	-0.011	-4.351	-0.855	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
298	1K	1.790	0.218	4.669	0.004	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
298	1L	-1.096	0.218	-4.351	0.004	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
298	1Q	1.220	-0.085	2.316	-1.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
298	1R	-0.526	-0.085	-1.998	-1.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
298	1S	1.220	0.293	2.316	0.362	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
298	1T	-0.526	0.293	-1.998	0.362	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
298	2	-0.632	0.152	0.955	-0.598	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
298	7	0.212	0.158	0.627	-0.618	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
298	8	-0.268	0.150	0.571	-0.588	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

299	1A	1.683	-0.140	3.155	-1.761	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
299	1B	-1.017	-0.140	-2.779	-1.761	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
299	1C	1.683	0.030	3.155	-0.318	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
299	1D	-1.017	0.030	-2.779	-0.318	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
299	1I	1.845	-0.144	3.710	-1.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
299	1J	-1.179	-0.144	-3.334	-1.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
299	1K	1.845	0.034	3.710	-0.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
299	1L	-1.179	0.034	-3.334	-0.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
299	1Q	1.213	-0.219	1.931	-2.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
299	1R	-0.547	-0.219	-1.555	-2.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
299	1S	1.213	0.109	1.931	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
299	1T	-0.547	0.109	-1.555	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
299	2	-0.625	-0.079	0.893	-1.474	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
299	7	0.212	-0.082	0.608	-1.543	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
299	8	-0.279	-0.077	0.548	-1.462	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

300	1A	1.598	-0.138	2.977	-1.725	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
300	1B	-0.924	-0.138	-2.559	-1.725	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
300	1C	1.598	0.069	2.977	-0.356	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
300	1D	-0.924	0.069	-2.559	-0.356	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
300	1I	1.873	-0.148	3.793	-1.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
300	1J	-1.199	-0.148	-3.374	-1.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
300	1K	1.873	0.079	3.793	-0.254	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
300	1L	-1.199	0.079	-3.374	-0.254	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
300	1Q	1.205	-0.247	1.886	-2.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
300	1R	-0.530	-0.247	-1.467	-2.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
300	1S	1.205	0.178	1.886	0.484	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
300	1T	-0.530	0.178	-1.467	0.484	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
300	2	-0.732	-0.046	1.090	-1.468	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
300	7	-0.259	-0.049	0.734	-1.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
300	8	-0.330	-0.045	0.686	-1.459	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

301	1A	1.566	-0.005	3.615	-0.811	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
301	1B	-0.873	-0.005	-3.273	-0.811	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
301	1C	1.566	0.222	3.615	-0.042	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
301	1D	-0.873	0.222	-3.273	-0.042	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
301	1I	1.809	-0.005	4.737	-0.868	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
301	1J	-1.115	-0.005	-4.394	-0.868	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
301	1K	1.809	0.222	4.737	0.016	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
301	1L	-1.115	0.222	-4.394	0.016	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
301	1Q	1.205	-0.081	2.248	-1.222	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
301	1R	-0.512	-0.081	-1.906	-1.222	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
301	1S	1.205	0.298	2.248	0.369	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
301	1T	-0.512	0.298	-1.906	0.369	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
301	2	-0.774	0.159	1.106	-0.597	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
301	7	-0.275	0.165	0.723	-0.617	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
301	8	-0.348	0.157	0.675	-0.588	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

302	1A	1.376	-0.126	2.375	-1.647	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
302	1B	-0.678	-0.126	-2.017	-1.647	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
302	1C	1.376	0.055	2.375	-0.426	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
302	1D	-0.678	0.055	-2.017	-0.426	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
302	1I	1.865	-0.147	3.691	-1.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
302	1J	-1.167	-0.147	-3.333	-1.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
302	1K	1.865	0.075	3.691	-0.250	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
302	1L	-1.167	0.075	-3.333	-0.250	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
302	1Q	1.165	-0.239	1.800	-2.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
302	1R	-0.467	-0.239	-1.443	-2.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
302	1S	1.165	0.168	1.800	0.467	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
302	1T	-0.467	0.168	-1.443	0.467	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
302	2	-0.819	-0.049	1.196	-1.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
302	7	-0.300	-0.051	0.767	-1.529	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
302	8	-0.361	-0.047	0.695	-1.447	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

303	1A	1.383	0.003	2.799	-0.772	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
303	1B	-0.638	0.003	-2.489	-0.772	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
303	1C	1.383	0.214	2.799	-0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
303	1D	-0.638	0.214	-2.489	-0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
303	1I	1.805	0.002	4.659	-0.864	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
303	1J	-1.060	0.002	-4.349	-0.864	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
303	1K	1.805	0.214	4.659	0.010	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
303	1L	-1.060	0.214	-4.349	0.010	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
303	1Q	1.187	-0.078	2.120	-1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
303	1R	-0.442	-0.078	-1.810	-1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
303	1S	1.187	0.294	2.120	0.362	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
303	1T	-0.442	0.294	-1.810	0.362	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
303	2	-0.853	0.155	1.092	-0.588	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
303	7	-0.303	0.162	0.682	-0.611	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
303	8	-0.359	0.154	0.610	-0.581	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

304	1A	1.234	-0.131	1.951	-1.603	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
304	1B	-0.524	-0.131	-1.666	-1.603	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
304	1C	1.234	0.022	1.951	-0.471	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
304	1D	-0.524	0.022	-1.666	-0.471	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
304	1I	1.786	-0.145	3.483	-1.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
304	1J	-1.077	-0.145	-3.198	-1.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
304	1K	1.786	0.036	3.483	-0.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
304	1L	-1.077	0.036	-3.198	-0.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--

304	1Q	1.107	-0.217	1.695	-2.539	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
304	1R	-0.397	-0.217	-1.410	-2.539	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
304	1S	1.107	0.108	1.695	0.465	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
304	1T	-0.397	0.108	-1.410	0.465	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
304	2	-0.899	-0.075	1.132	-1.447	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
304	7	-0.369	-0.079	0.717	-1.525	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
304	8	-0.443	-0.074	0.633	-1.442	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
305	1A	1.244	0.005	2.280	-0.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
305	1B	-0.483	0.005	-2.036	-0.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
305	1C	1.244	0.204	2.280	-0.113	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
305	1D	-0.483	0.204	-2.036	-0.113	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
305	1I	1.724	0.004	4.441	-0.846	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
305	1J	-0.963	0.004	-4.196	-0.846	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
305	1K	1.724	0.205	4.441	-0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
305	1L	-0.963	0.205	-4.196	-0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
305	1Q	1.118	-0.078	1.959	-1.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
305	1R	-0.357	-0.078	-1.715	-1.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
305	1S	1.118	0.287	1.959	0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
305	1T	-0.357	0.287	-1.715	0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
305	2	-0.968	0.148	1.074	-0.578	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
305	7	-0.389	0.154	0.669	-0.603	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
305	8	-0.454	0.147	0.594	-0.573	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
306	1A	1.259	0.008	2.179	-0.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
306	1B	-0.494	0.008	-2.010	-0.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
306	1C	1.259	0.214	2.179	-0.112	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
306	1D	-0.494	0.214	-2.010	-0.112	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
306	1I	1.736	0.007	4.373	-0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
306	1J	-0.970	0.007	-4.203	-0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
306	1K	1.736	0.215	4.373	-0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
306	1L	-0.970	0.215	-4.203	-0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
306	1Q	1.116	-0.082	1.894	-1.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
306	1R	-0.351	-0.082	-1.725	-1.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
306	1S	1.116	0.304	1.894	0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
306	1T	-0.351	0.304	-1.725	0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
306	2	-1.102	0.160	1.042	-0.568	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
306	7	-0.453	0.167	0.625	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
306	8	-0.508	0.159	0.541	-0.565	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
307	1A	1.223	-0.121	1.849	-1.586	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
307	1B	-0.532	-0.121	-1.669	-1.586	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
307	1C	1.223	0.025	1.849	-0.459	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
307	1D	-0.532	0.025	-1.669	-0.459	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
307	1I	1.775	-0.134	3.379	-1.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
307	1J	-1.083	-0.134	-3.199	-1.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
307	1K	1.775	0.038	3.379	-0.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
307	1L	-1.083	0.038	-3.199	-0.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
307	1Q	1.082	-0.202	1.613	-2.511	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
307	1R	-0.391	-0.202	-1.432	-2.511	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
307	1S	1.082	0.106	1.613	0.466	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
307	1T	-0.391	0.106	-1.432	0.466	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
307	2	-1.038	-0.066	1.102	-1.422	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
307	7	-0.445	-0.070	0.664	-1.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
307	8	-0.507	-0.065	0.569	-1.419	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
308	1A	1.354	-0.113	2.206	-1.602	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
308	1B	-0.660	-0.113	-1.985	-1.602	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
308	1C	1.354	0.065	2.206	-0.430	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
308	1D	-0.660	0.065	-1.985	-0.430	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
308	1I	1.845	-0.131	3.535	-1.774	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
308	1J	-1.151	-0.131	-3.313	-1.774	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
308	1K	1.845	0.082	3.535	-0.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
308	1L	-1.151	0.082	-3.313	-0.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
308	1Q	1.142	-0.221	1.698	-2.472	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
308	1R	-0.448	-0.221	-1.476	-2.472	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
308	1S	1.142	0.172	1.698	0.441	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
308	1T	-0.448	0.172	-1.476	0.441	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
308	2	-1.070	-0.030	0.963	-1.406	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
308	7	-0.451	-0.033	0.585	-1.487	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
308	8	-0.509	-0.030	0.512	-1.407	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
309	1A	1.403	0.011	2.712	-0.750	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
309	1B	-0.634	0.011	-2.511	-0.750	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
309	1C	1.403	0.235	2.712	-0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
309	1D	-0.634	0.235	-2.511	-0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
309	1I	1.836	0.009	4.560	-0.839	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
309	1J	-1.066	0.009	-4.360	-0.839	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
309	1K	1.836	0.237	4.560	0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
309	1L	-1.066	0.237	-4.360	0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
309	1Q	1.195	-0.080	2.051	-1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
309	1R	-0.425	-0.080	-1.851	-1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
309	1S	1.195	0.326	2.051	0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
309	1T	-0.425	0.326	-1.851	0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
309	2	-1.136	0.170	0.884	-0.554	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
309	7	-0.464	0.181	0.530	-0.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
309	8	-0.519	0.172	0.458	-0.556	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
310	1A	1.579	-0.130	2.871	-1.705	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
310	1B	-0.910	-0.130	-2.543	-1.705	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
310	1C	1.579	0.077	2.871	-0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
310	1D	-0.910	0.077	-2.543	-0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
310	1I	1.862	-0.143	3.689	-1.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
310	1J	-1.193	-0.143	-3.360	-1.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
310	1K	1.862	0.090	3.689	-0.254	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
310	1L	-1.193	0.090	-3.360	-0.254	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
310	1Q	1.184	-0.244	1.829	-2.547	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
310	1R	-0.515	-0.244	-1.500	-2.547	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
310	1S	1.184	0.191	1.829	0.495	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
310	1T	-0.515	0.191	-1.500	0.495	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
310	2	-0.880	-0.032	-0.926	-1.406	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
310	7	-0.348	-0.035	-0.493	-1.494	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
310	8	-0.417	-0.032	-0.537	-1.414	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
311	1A	1.592	-0.001	3.579	-0.782	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
311	1B	-0.878	-0.001	-3.312	-0.782	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
311	1C	1.592	0.236	3.579	-0.038	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
311	1D	-0.878	0.236	-3.312	-0.038	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
311	1I	1.824	-0.002	4.701	-0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
311	1J	-1.110	-0.002	-4.434	-0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
311	1K	1.824	0.237	4.701	0.016	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
311	1L	-1.110	0.237	-4.434	0.016	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
311	1Q	1.211	-0.084	2.222	-1.178	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
311	1R	-0.497	-0.084	-1.956	-1.178	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
311	1S	1.211	0.319	2.222	0.358	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
311	1T	-0.497	0.319	-1.956	0.358	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
311	2	-0.918	0.168	-1.048	-0.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
311	7	0.382	0.177	-0.588	-0.573	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
311	8	-0.424	0.168	-0.633	-0.545	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
312	1A	1.768	0.031	4.236	-0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
312	1B	-0.989	0.031	-4.032	-0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
312	1C	1.768	0.395	4.236	0.313	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
312	1D	-0.989	0.395	-4.032	0.313	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
312	1I	1.957	0.023	5.526	-0.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
312	1J	-1.178	0.023	-5.322	-0.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
312	1K	1.957	0.403	5.526	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
312	1L	-1.178	0.403	-5.322	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
312	1Q	1.332	-0.087	2.573	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
312	1R	-0.552	-0.087	-2.369	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
312	1S	1.332	0.513	2.573	0.511	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
312	1T	-0.552	0.513	-2.369	0.511	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
312	2	-0.960	0.296	-1.174	0.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
312	7	0.417	0.312	-0.685	0.172	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
312	8	-0.431	0.296	-0.727	0.159	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
313	1A	2.607	-0.043	6.154	0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
313	1B	-1.606	-0.043	-6.193	0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
313	1C	2.607	0.472	6.154	1.132	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
313	1D	-1.606	0.472	-6.193	1.132	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
313	1I	2.676	-0.060	7.922	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
313	1J	-1.674	-0.060	-7.962	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
313	1K	2.676	0.489	7.922	1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
313	1L	-1.674	0.489	-7.962	1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
313	1Q	1.876	-0.103	3.611	-0.334	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
313	1R	-0.874	-0.103	-3.651	-0.334	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
313	1S	1.876	0.532	3.611	1.692	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
313	1T	-0.874	0.532	-3.651	1.692	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
313	2	-0.988	0.286	-1.617	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
313	7	0.611	0.300	-1.026	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
313	8	0.519	0.287	-1.060	0.981	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
314	1A	3.268	-0.160	7.525	0.236	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
314	1B	-2.066	-0.160	-7.761	0.236	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
314	1C	3.268	0.384	7.525	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
314	1D	-2.066	0.384	-7.761	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
314	1I	3.195	-0.182	9.605	0.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
314	1J	-1.993	-0.182	-9.842	0.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
314	1K	3.195	0.406	9.605	1.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
314	1L	-1.993	0.406	-9.842	1.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
314	1Q	2.336	-0.129	4.373	-0.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
314	1R	-1.134	-0.129	-4.609	-0.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
314	1S	2.336	0.353	4.373	1.749	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
314	1T	-1.134	0.353	-4.609	1.749	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
314	2	-0.979	0.133	-2.010	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
314	7	0.810	0.136	-1.332	1.107	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
314	8	0.707	0.134	-1.355	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
315	1A	4.372	-0.418	9.405	0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
315	1B	-2.823	-0.418	-9.979	0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
315	1C	4.372	0.305	9.405	1.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
315	1D	-2.823	0.305	-9.979	1.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
315	1I	4.060	-											

315	1K	4.060	0.330	11.803	1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
315	1L	-2.511	0.330	-12.378	1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
315	1Q	3.132	-0.446	5.430	-0.414	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
315	1R	-1.584	-0.446	-6.004	-0.414	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
315	1S	3.132	0.334	5.430	1.586	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
315	1T	-1.584	0.334	-6.004	1.586	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
315	2	1.122	-0.151	-2.630	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
315	7	1.150	-0.149	-1.822	0.858	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
315	8	1.029	-0.135	-1.827	0.813	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
316	1A	6.554	-0.780	12.701	-0.519	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
316	1B	-4.302	-0.780	-13.955	-0.519	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
316	1C	6.554	0.246	12.701	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
316	1D	-4.302	0.246	-13.955	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
316	1I	5.662	-0.799	15.094	-0.650	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
316	1J	-3.410	-0.799	-16.348	-0.650	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.04	--
316	1K	5.662	0.266	15.094	0.939	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.04	--
316	1L	-3.410	0.266	-16.348	0.939	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
316	1Q	4.745	-0.956	7.211	-0.604	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
316	1R	-2.493	-0.956	-8.464	-0.604	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
316	1S	4.745	0.422	7.211	0.893	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
316	1T	-2.493	0.422	-8.464	0.893	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
316	2	1.818	-0.459	-3.734	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
316	7	1.811	-0.475	-2.720	0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
316	8	1.652	-0.441	-2.687	0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
317	1A	18.967	-1.149	19.083	-2.377	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
317	1B	-14.985	-1.149	-21.982	-2.377	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
317	1C	18.967	0.383	19.083	0.704	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
317	1D	-14.985	0.383	-21.982	0.704	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
317	1I	19.135	-1.048	19.335	-2.725	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.09	--
317	1J	-15.153	-1.048	-22.234	-2.725	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
317	1K	19.135	0.281	19.335	1.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.09	--
317	1L	-15.153	0.281	-22.234	1.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
317	1Q	12.639	-1.204	10.366	-3.476	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
317	1R	-8.657	-1.204	-13.265	-3.476	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
317	1S	12.639	0.437	10.366	1.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
317	1T	-8.657	0.437	-13.265	1.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
317	2	3.293	-0.593	-6.072	-1.367	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
317	7	3.292	-0.628	-4.689	-1.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
317	8	3.039	-0.586	-4.564	-1.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
318	1A	19.562	-1.149	19.784	-2.485	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
318	1B	-15.586	-1.149	-22.692	-2.485	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.12	--
318	1C	19.562	0.382	19.784	0.810	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
318	1D	-15.586	0.382	-22.692	0.810	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
318	1I	19.674	-1.084	19.980	-2.696	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.10	--
318	1J	-15.698	-1.084	-22.888	-2.696	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.10	--
318	1K	19.674	0.316	19.980	1.020	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.10	--
318	1L	-15.698	0.316	-22.888	1.020	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.10	--
318	1Q	12.894	-1.212	10.680	-3.495	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
318	1R	-8.917	-1.212	-13.587	-3.495	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
318	1S	12.894	0.444	10.680	1.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
318	1T	-8.917	0.444	-13.587	1.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
318	2	3.427	-0.602	-6.372	-1.396	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.03	--
318	7	3.370	-0.634	-4.872	-1.441	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
318	8	3.114	-0.592	-4.746	-1.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
319	1A	19.900	-1.141	20.178	-2.578	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
319	1B	-15.930	-1.141	-23.086	-2.578	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.11	--
319	1C	19.900	0.373	20.178	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
319	1D	-15.930	0.373	-23.086	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
319	1I	19.900	-1.111	20.262	-2.646	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.11	--
319	1J	-15.930	-1.111	-23.170	-2.646	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.11	--
319	1K	19.900	0.343	20.262	0.969	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.11	--
319	1L	-15.930	0.343	-23.170	0.969	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
319	1Q	13.018	-1.218	10.836	-3.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
319	1R	-9.048	-1.218	-13.743	-3.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
319	1S	13.018	0.450	10.836	1.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
319	1T	-9.048	0.450	-13.743	1.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
319	2	3.526	-0.610	-6.574	-1.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.03	--
319	7	3.427	-0.638	-4.993	-1.458	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
319	8	3.169	-0.596	-4.865	-1.364	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
320	1A	19.903	-1.121	20.228	-2.650	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.11	--
320	1B	-15.939	-1.121	-23.127	-2.650	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.11	--
320	1C	19.903	0.354	20.228	0.972	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.11	--
320	1D	-15.939	0.354	-23.127	0.972	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
320	1I	19.861	-1.125	20.242	-2.576	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
320	1J	-15.897	-1.125	-23.141	-2.576	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.11	--
320	1K	19.861	0.358	20.242	0.898	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
320	1L	-15.897	0.358	-23.141	0.898	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
320	1Q	13.003	-1.215	10.836	-3.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
320	1R	-9.040	-1.215	-13.735	-3.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
320	1S	13.003	0.448	10.836	1.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
320	1T	-9.040	0.448	-13.735	1.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
320	2	3.568	-0.616	-6.654	-1.447	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.03	--
320	7	3.452	-0.642	-5.040	-1.472	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--

320	8	3.191	-0.600	-4.913	-1.378	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
321	1A	19.131	-1.045	19.373	-2.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.09	--
321	1B	-15.175	-1.045	-22.271	-2.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
321	1C	19.131	0.277	19.373	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.09	--
321	1D	-15.175	0.277	-22.271	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
321	1I	18.879	-1.153	18.841	-2.394	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
321	1J	-14.923	-1.153	-21.739	-2.394	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
321	1K	18.879	0.385	18.841	0.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
321	1L	-14.923	0.385	-21.739	0.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
321	1Q	12.590	-1.204	10.323	-3.481	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
321	1R	-8.634	-1.204	-13.221	-3.481	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
321	1S	12.590	0.436	10.323	1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
321	1T	-8.634	0.436	-13.221	1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
321	2	3.431	-0.621	-6.554	-1.479	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
321	7	3.365	-0.645	-4.979	-1.492	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
321	8	3.101	-0.603	-4.852	-1.398	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
322	1A	18.288	-0.996	18.367	-2.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.07	--
322	1B	-14.340	-0.996	-21.265	-2.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.07	--
322	1C	18.288	0.226	18.367	1.053	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.07	--
322	1D	-14.340	0.226	-21.265	1.053	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.07	--
322	1I	17.963	-1.136	17.737	-2.270	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
322	1J	-14.015	-1.136	-20.635	-2.270	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
322	1K	17.963	0.367	17.737	0.590	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
322	1L	-14.015	0.367	-20.635	0.590	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.12	--
322	1Q	12.177	-1.190	9.832	-3.454	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
322	1R	-8.230	-1.190	-12.730	-3.454	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
322	1S	12.177	0.421	9.832	1.774	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
322	1T	-8.230	0.421	-12.730	1.774	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.05	--
322	2	3.235	-0.626	-6.331	-1.492	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
322	7	3.247	-0.648	-4.846	-1.500	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
322	8	2.983	-0.606	-4.724	-1.406	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
323	1A	17.215	-0.941	17.067	-2.721	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.06	--
323	1B	-13.272	-0.941	-19.960	-2.721	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.06	--
323	1C	17.215	0.172	17.067	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.06	--
323	1D	-13.272	0.172	-19.960	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
323	1I	16.819	-1.116	16.310	-2.135	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
323	1J	-12.876	-1.116	-19.202	-2.135	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.12	--
323	1K	16.819	0.346	16.310	0.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
323	1L	-12.876	0.346	-19.202	0.455	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
323	1Q	11.657	-1.173	9.196	-3.420	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	--
323	1R	-7.714	-1.173	-12.089	-3.420	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
323	1S	11.657	0.403	9.196	1.740	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
323	1T	-7.714	0.403	-12.089	1.740	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
323	2	2.947	-0.628	-6.018	-1.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
323	7	3.074	-0.650	-4.660	-1.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
323	8	2.811	-0.608	-4.539	-1.411	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
324	1A	16.443	-0.965	15.960	-2.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	--
324	1B	-12.398	-0.965	-18.957	-2.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.05	--
324	1C	16.443	0.174	15.960	1.046	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	--
324	1D	-12.398	0.174	-18.957	1.046	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
324	1I	15.964	-1.127	16.178	-2.006	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.13	--
324	1J	-11.919	-1.127	-19.175	-2.006	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.12	--
324	1K	15.964	0.335	16.178	0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.13	--
324	1L	-11.919	0.335	-19.175	0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
324	1Q	11.414	-1.221	8.960	-3.419	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	--
324	1R	-7.369	-1.221	-11.957	-3.419	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
324	1S	11.414	0.429	8.960	1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
324	1T	-7.369	0.429	-11.957	1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
324	2	2.687	-0.650	-5.741	-1.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
324	7	2.959	-0.671	-4.538	-1.508	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
324	8	2.690	-0.628	-4.410	-1.414	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
325	1A	6.550	-0.784	13.765	-0.547	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
325	1B	-4.300	-0.784	-15.018	-0.547	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
325	1C	6.550	0.250	13.765	0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
325	1D	-4.300	0.250	-15.018	0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
325	1I	6.004	-0.800	15.179	-0.635	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
325	1J	-3.754	-0.800	-16.432	-0.635	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.04	--
325	1K	6.004	0.266	15.179	0.922	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
325	1L	-3.754	0.266	-16.432	0.922	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
325	1Q	4.822	-0.955	7.478	-0.602	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
325	1R	-2.572	-0.955	-8.732	-0.602	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
325	1S	4.822	0.421	7.478	0.889	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
325	1T	-2.572	0.421	-8.732	0.889	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
325	2	2.107	-0.465	-4.222	0.120	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
325	7	1.982	-0.479	-3.010	0.139	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
325	8	1.820	-0.445	-2.975	0.138	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
326	1A	6.443	-0.797	14.501	-0.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
326	1B	-4.198	-0.797	-15.752	-0.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
326	1C	6.443	0.263	14.501	0.871	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
326	1D	-4.198	0.263	-15.752	0.871	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--

326	1I	6.247	-0.802	14.963	-0.620	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
326	1J	-4.002	-0.802	-16.214	-0.620	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
326	1K	6.247	0.268	14.963	0.907	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
326	1L	-4.002	0.268	-16.214	0.907	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
326	1Q	4.852	-0.958	7.596	-0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
326	1R	-2.607	-0.958	-8.847	-0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
326	1S	4.852	0.424	7.596	0.895	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
326	1T	-2.607	0.424	-8.847	0.895	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
326	2	2.358	-0.472	-4.621	0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
326	7	2.130	-0.482	-3.248	0.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
326	8	1.966	-0.449	-3.212	0.130	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
327	1A	6.267	-0.810	14.943	-0.616	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
327	1B	-4.029	-0.810	-16.190	-0.616	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
327	1C	6.267	0.277	14.943	0.902	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
327	1D	-4.029	0.277	-16.190	0.902	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
327	1I	6.413	-0.807	14.369	-0.606	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
327	1J	-4.175	-0.807	-15.616	-0.606	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
327	1K	6.413	0.274	14.369	0.892	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
327	1L	-4.175	0.274	-15.616	0.892	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
327	1Q	4.844	-0.964	7.561	-0.616	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
327	1R	-2.606	-0.964	-8.808	-0.616	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
327	1S	4.844	0.430	7.561	0.902	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
327	1T	-2.606	0.430	-8.808	0.902	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
327	2	2.552	-0.476	-4.933	0.092	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
327	7	2.243	-0.485	-3.434	0.122	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
327	8	2.077	-0.452	-3.398	0.121	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
328	1A	5.643	-0.798	15.135	-0.656	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
328	1B	-3.418	-0.798	-16.374	-0.656	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.04	--
328	1C	5.643	0.264	15.135	0.942	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.04	--
328	1D	-3.418	0.264	-16.374	0.942	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
328	1I	6.525	-0.775	12.699	-0.492	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
328	1J	-4.300	-0.775	-13.938	-0.492	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
328	1K	6.525	0.240	12.699	0.777	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
328	1L	-4.300	0.240	-13.938	0.777	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
328	1Q	4.713	-0.954	7.217	-0.599	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
328	1R	-2.488	-0.954	-8.456	-0.599	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
328	1S	4.713	0.419	7.217	0.884	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
328	1T	-2.488	0.419	-8.456	0.884	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
328	2	2.722	-0.484	-5.232	0.068	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
328	7	2.343	-0.490	-3.615	0.107	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
328	8	2.175	-0.457	-3.578	0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
329	1A	5.239	-0.778	14.855	-0.645	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
329	1B	-3.019	-0.778	-16.092	-0.645	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
329	1C	5.239	0.243	14.855	0.930	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
329	1D	-3.019	0.243	-16.092	0.930	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
329	1I	6.453	-0.744	11.523	-0.434	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
329	1J	-4.233	-0.744	-12.760	-0.434	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
329	1K	6.453	0.209	11.523	0.718	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
329	1L	-4.233	0.209	-12.760	0.718	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
329	1Q	4.596	-0.942	6.878	-0.579	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
329	1R	-2.375	-0.942	-8.115	-0.579	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
329	1S	4.596	0.407	6.878	0.864	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
329	1T	-2.375	0.407	-8.115	0.864	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
329	2	2.677	-0.485	-5.231	0.058	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
329	7	2.316	-0.491	-3.613	0.101	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
329	8	2.148	-0.457	-3.577	0.100	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
330	1A	4.772	-0.758	14.324	-0.628	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
330	1B	-2.556	-0.758	-15.562	-0.628	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
330	1C	4.772	0.222	14.324	0.913	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
330	1D	-2.556	0.222	-15.562	0.913	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
330	1I	6.319	-0.713	10.198	-0.368	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
330	1J	-4.102	-0.713	-11.436	-0.368	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
330	1K	6.319	0.177	10.198	0.653	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
330	1L	-4.102	0.177	-11.436	0.653	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
330	1Q	4.452	-0.930	6.449	-0.558	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
330	1R	-2.236	-0.930	-7.687	-0.558	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
330	1S	4.452	0.394	6.449	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
330	1T	-2.236	0.394	-7.687	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
330	2	2.545	-0.486	-5.121	0.051	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
330	7	2.237	-0.491	-3.550	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
330	8	2.069	-0.458	-3.515	0.096	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
331	1A	4.857	-0.748	13.904	-0.606	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
331	1B	-2.580	-0.748	-15.196	-0.606	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
331	1C	4.857	0.197	13.904	0.925	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
331	1D	-2.580	0.197	-15.196	0.925	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
331	1I	7.221	-0.684	9.333	-0.305	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
331	1J	-4.945	-0.684	-10.625	-0.305	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
331	1K	7.221	0.133	9.333	0.623	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
331	1L	-4.945	0.133	-10.625	0.623	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
331	1Q	4.739	-0.947	6.185	-0.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
331	1R	-2.463	-0.947	-7.477	-0.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
331	1S	4.739	0.397	6.185	0.874	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
331	1T	-2.463	0.397	-7.477	0.874	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--

331	2	2.454	-0.491	-5.031	0.067	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
331	7	2.207	-0.499	-3.520	0.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
331	8	2.037	-0.465	-3.482	0.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
332	1A	3.527	-0.417	11.385	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
332	1B	-2.019	-0.417	-11.927	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
332	1C	3.527	0.304	11.385	1.215	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
332	1D	-2.019	0.304	-11.927	1.215	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
332	1I	4.050	-0.372	7.188	0.091	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
332	1J	-2.541	-0.372	-7.730	0.091	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
332	1K	4.050	0.258	7.188	1.080	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
332	1L	-2.541	0.258	-7.730	1.080	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
332	1Q	2.906	-0.429	4.805	-0.385	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
332	1R	-1.397	-0.429	-5.347	-0.385	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
332	1S	2.906	0.316	4.805	1.556	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
332	1T	-1.397	0.316	-5.347	1.556	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
332	2	2.115	-0.170	-4.370	0.758	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
332	7	1.735	-0.160	-2.860	0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
332	8	1.608	-0.146	-2.861	0.782	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
333	1A	3.807	-0.433	11.716	-0.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
333	1B	-2.295	-0.433	-12.263	-0.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
333	1C	3.807	0.319	11.716	1.225	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
333	1D	-2.295	0.319	-12.263	1.225	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
333	1I	4.221	-0.396	8.376	0.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
333	1J	-2.709	-0.396	-8.922	0.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
333	1K	4.221	0.282	8.376	1.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
333	1L	-2.709	0.282	-8.922	1.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
333	1Q	3.014	-0.439	5.161	-0.396	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
333	1R	-1.502	-0.439	-5.708	-0.396	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
333	1S	3.014	0.325	5.161	1.567	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
333	1T	-1.502	0.325	-5.708	1.567	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
333	2	2.193	-0.170	-4.412	0.762	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
333	7	1.782	-0.160	-2.885	0.830	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
333	8	1.654	-0.146	-2.886	0.785	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
334	1A	4.354	-0.443	11.451	-0.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
334	1B	-2.825	-0.443	-12.010	-0.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
334	1C	4.354	0.332	11.451	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
334	1D	-2.825	0.332	-12.010	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
334	1I	4.402	-0.443	10.922	-0.035	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
334	1J	-2.872	-0.443	-11.481	-0.035	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
334	1K	4.402	0.331	10.922	1.206	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
334	1L	-2.872	0.331	-11.481	1.206	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
334	1Q	3.199	-0.455	5.693	-0.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
334	1R	-1.669	-0.455	-6.252	-0.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
334	1S	3.199	0.343	5.693	1.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
334	1T	-1.669	0.343	-6.252	1.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
334	2	1.953	-0.162	-3.931	0.783	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
334	7	1.639	-0.155	-2.596	0.842	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
334	8	1.512	-0.141	-2.596	0.797	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
335	1A	4.417	-0.443	10.953	-0.030	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
335	1B	-2.881	-0.443	-11.518	-0.030	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
335	1C	4.417	0.330	10.953	1.201	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
335	1D	-2.881	0.330	-11.518	1.201	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
335	1I	4.336	-0.450	11.412	-0.046	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
335	1J	-2.799	-0.450	-11.977	-0.046	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
335	1K	4.336	0.337	11.412	1.217	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
335	1L	-2.799	0.337	-11.977	1.217	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
335	1Q	3.202	-0.454	5.694	-0.412	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
335	1R	-1.665	-0.454	-6.259	-0.412	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
335	1S	3.202	0.341	5.694	1.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
335	1T	-1.665	0.341	-6.259	1.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
335	2	1.724	-0.160	-3.575	0.791	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
335	7	1.504	-0.154	-2.383	0.847	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
335	8	1.378	-0.140	-2.384	0.802	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
336	1A	4.423	-0.434	10.264	-0.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
336	1B	-2.879	-0.434	-10.835	-0.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
336	1C	4.423	0.321	10.264	1.180	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
336	1D	-2.879	0.321	-10.835	1.180	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
336	1I	4.226	-0.449	11.716	-0.057	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
336	1J	-2.682	-0.449	-12.287	-0.057	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
336	1K	4.226	0.337	11.716	1.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
336	1L	-2.682	0.337	-12.287	1.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
336	1Q	3.179	-0.451	5.607	-0.410	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
336	1R	-1.635	-0.451	-6.178	-0.410	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
336	1S	3.179	0.338	5.607	1.581	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
336	1T	-1.635	0.338	-6.178	1.581	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
336	2	1.442	-0.155	-3.133	0.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
336	7	1.338	-0.151	-2.120	0.852	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
336	8	1.214	-0.138	-2.123	0.807	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
337	1A	4.047	-0.443	11.853	-0.062	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
337	1B	-2.531	-0.443	-12.402	-0.062	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--

337	1C	4.047	0.330	11.853	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
337	1D	-2.531	0.330	-12.402	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
337	1I	4.346	-0.412	9.425	0.022	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
337	1J	-2.830	-0.412	-9.974	0.022	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
337	1K	4.346	0.300	9.425	1.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
337	1L	-2.830	0.300	-9.974	1.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
337	1Q	3.103	-0.446	5.437	-0.412	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
337	1R	-1.587	-0.446	-5.987	-0.412	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
337	1S	3.103	0.334	5.437	1.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
337	1T	-1.587	0.334	-5.987	1.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
337	2	2.192	-0.169	-4.355	0.769	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
337	7	1.781	-0.160	-2.849	0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
337	8	1.653	-0.146	-2.850	0.789	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
338	1A	3.400	-0.407	11.075	-0.021	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
338	1B	-1.878	-0.407	-11.635	-0.021	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
338	1C	3.400	0.281	11.075	1.210	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
338	1D	-1.878	0.281	-11.635	1.210	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
338	1I	4.063	-0.350	6.192	0.133	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
338	1J	-2.541	-0.350	-6.752	0.133	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
338	1K	4.063	0.224	6.192	1.056	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
338	1L	-2.541	0.224	-6.752	1.056	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
338	1Q	2.892	-0.443	4.508	-0.374	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
338	1R	-1.370	-0.443	-5.068	-0.374	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
338	1S	2.892	0.317	4.508	1.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
338	1T	-1.370	0.317	-5.068	1.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
338	2	2.012	-0.174	-4.284	0.765	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
338	7	1.681	-0.167	-2.817	0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
338	8	1.553	-0.153	-2.818	0.791	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
339	1A	3.402	-0.408	11.077	-0.021	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
339	1B	-1.880	-0.408	-11.637	-0.021	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
339	1C	3.402	0.281	11.077	1.210	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
339	1D	-1.880	0.281	-11.637	1.210	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
339	1I	4.063	-0.350	6.193	0.133	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
339	1J	-2.541	-0.350	-6.752	0.133	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
339	1K	4.063	0.224	6.193	1.056	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
339	1L	-2.541	0.224	-6.752	1.056	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
339	1Q	2.893	-0.443	4.509	-0.374	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
339	1R	-1.371	-0.443	-5.069	-0.374	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
339	1S	2.893	0.317	4.509	1.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
339	1T	-1.371	0.317	-5.069	1.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
339	2	2.012	-0.174	-4.284	0.765	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
339	7	1.681	-0.167	-2.817	0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
339	8	1.553	-0.153	-2.818	0.792	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
340	1A	2.681	-0.140	8.963	0.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
340	1B	-1.521	-0.140	-9.164	0.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
340	1C	2.681	0.366	8.963	1.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
340	1D	-1.521	0.366	-9.164	1.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
340	1I	2.827	-0.094	4.712	0.318	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
340	1J	-1.667	-0.094	-4.914	0.318	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
340	1K	2.827	0.321	4.712	1.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
340	1L	-1.667	0.321	-4.914	1.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
340	1Q	2.090	-0.102	3.553	-0.248	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
340	1R	-0.931	-0.102	-3.755	-0.248	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
340	1S	2.090	0.328	3.553	1.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
340	1T	-0.931	0.328	-3.755	1.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
340	2	1.664	0.093	-3.739	1.015	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
340	7	1.346	0.113	-2.365	1.091	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
340	8	1.239	0.111	-2.386	1.029	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
341	1A	2.841	-0.159	9.344	0.205	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
341	1B	-1.683	-0.159	-9.544	0.205	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
341	1C	2.841	0.380	9.344	1.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
341	1D	-1.683	0.380	-9.544	1.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
341	1I	2.946	-0.120	5.719	0.289	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
341	1J	-1.788	-0.120	-5.919	0.289	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
341	1K	2.946	0.341	5.719	1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
341	1L	-1.788	0.341	-5.919	1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
341	1Q	2.153	-0.110	3.876	-0.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
341	1R	-0.994	-0.110	-4.076	-0.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
341	1S	2.153	0.331	3.876	1.727	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
341	1T	-0.994	0.331	-4.076	1.727	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
341	2	1.778	0.095	-3.831	1.017	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
341	7	1.413	0.112	-2.418	1.091	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
341	8	1.305	0.110	-2.439	1.029	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
342	1A	2.264	-0.027	7.438	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
342	1B	-1.309	-0.027	-7.436	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
342	1C	2.264	0.456	7.438	1.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
342	1D	-1.309	0.456	-7.436	1.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
342	1I	2.117	0.007	3.798	0.284	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
342	1J	-1.162	0.007	-3.796	0.284	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
342	1K	2.117	0.422	3.798	1.077	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
342	1L	-1.162	0.422	-3.796	1.077	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
342	1Q	1.643	-0.082	2.932	-0.320	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
342	1R	-0.687	-0.082	-2.930	-0.320	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

342	1S	1.643	0.511	2.932	1.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
342	1T	-0.687	0.511	-2.930	1.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
342	2	1.388	0.258	-3.337	0.972	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
342	7	1.109	0.283	-2.053	1.036	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
342	8	1.014	0.270	-2.086	0.975	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
343	1A	1.948	0.036	6.189	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
343	1B	-1.122	0.036	-6.060	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
343	1C	1.948	0.464	6.189	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
343	1D	-1.122	0.464	-6.060	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
343	1I	1.670	0.060	3.115	0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
343	1J	-0.844	0.060	-2.986	0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
343	1K	1.670	0.440	3.115	0.770	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
343	1L	-0.844	0.440	-2.986	0.770	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
343	1Q	1.360	-0.070	2.454	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
343	1R	-0.534	-0.070	-2.325	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
343	1S	1.360	0.571	2.454	1.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
343	1T	-0.534	0.571	-2.325	1.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
343	2	1.154	0.325	-3.027	0.683	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
343	7	0.924	0.350	-1.823	0.722	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
343	8	0.834	0.333	-1.862	0.679	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
344	1A	1.736	0.045	5.212	-0.141	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
344	1B	-0.996	0.045	-4.995	-0.141	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
344	1C	1.736	0.387	5.212	0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
344	1D	-0.996	0.387	-4.995	0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
344	1I	1.368	0.059	2.607	-0.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
344	1J	-0.628	0.059	-2.390	-0.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
344	1K	1.368	0.373	2.607	0.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
344	1L	-0.628	0.373	-2.390	0.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
344	1Q	1.179	-0.075	2.098	-0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
344	1R	-0.439	-0.075	-1.881	-0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
344	1S	1.179	0.506	2.098	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
344	1T	-0.439	0.506	-1.881	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
344	2	0.941	0.290	-2.773	0.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
344	7	0.764	0.310	-1.639	0.185	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
344	8	0.678	0.295	-1.681	0.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
345	1A	1.674	0.010	4.397	-0.816	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
345	1B	-0.994	0.010	-4.109	-0.816	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
345	1C	1.674	0.223	4.397	0.001	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
345	1D	-0.994	0.223	-4.109	0.001	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
345	1I	1.202	0.012	2.220	-0.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
345	1J	-0.522	0.012	-1.932	-0.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
345	1K	1.202	0.221	2.220	-0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
345	1L	-0.522	0.221	-1.932	-0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
345	1Q	1.091	-0.078	1.817	-1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
345	1R	-0.411	-0.078	-1.529	-1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
345	1S	1.091	0.311	1.817	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
345	1T	-0.411	0.311	-1.529	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
345	2	0.744	0.162	-2.552	-0.506	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
345	7	0.622	0.172	-1.482	-0.551	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
345	8	0.536	0.163	-1.521	-0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
346	1A	1.744	-0.127	3.411	-1.796	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
346	1B	-1.086	-0.127	-3.071	-1.796	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
346	1C	1.744	0.041	3.411	-0.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
346	1D	-1.086	0.041	-3.071	-0.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
346	1I	1.200	-0.116	1.892	-1.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
346	1J	-0.542	-0.116	-1.552	-1.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
346	1K	1.200	0.030	1.892	-0.464	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
346	1L	-0.542	0.030	-1.552	-0.464	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
346	1Q	1.086	-0.194	1.509	-2.510	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
346	1R	-0.429	-0.194	-1.169	-2.510	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
346	1S	1.086	0.108	1.509	0.462	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
346	1T	-0.429	0.108	-1.169	0.462	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
346	2	0.615	-0.053	-2.372	-1.368	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
346	7	0.539	-0.059	-1.354	-1.470	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
346	8	0.463	-0.055	-1.392	-1.390	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
347	1A	1.824	-0.127	3.569	-1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
347	1B	-1.189	-0.127	-3.280	-1.801	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
347	1C	1.824	0.042	3.569	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
347	1D	-1.189	0.042	-3.280	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
347	1I	1.342	-0.115	2.265	-1.624	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
347	1J	-0.707	-0.115	-1.977	-1.624	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
347	1K	1.342	0.029	2.265	-0.421	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
347	1L	-0.707	0.029	-1.977	-0.421	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
347	1Q	1.133	-0.194	1.677	-2.518	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
347	1R	-0.498	-0.194	-1.388	-2.518	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
347	1S	1.133	0.108	1.677	0.473	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
347	1T	-0.498	0.108	-1.388	0.473	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
347	2	0.646	-0.053	-2.508	-1.364	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
347	7	0.545	-0.059	-1.457	-1.466	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
347	8	0.460	-0.054	-1.511	-1.385	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

348	1A	1.760	0.005	4.573	-0.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
348	1B	-1.060	0.005	-4.316	-0.823	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
348	1C	1.760	0.229	4.573	0.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
348	1D	-1.060	0.229	-4.316	0.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
348	1I	1.348	0.007	2.722	-0.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
348	1J	-0.648	0.007	-2.464	-0.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
348	1K	1.348	0.227	2.722	-0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
348	1L	-0.648	0.227	-2.464	-0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
348	1Q	1.148	-0.080	1.999	-1.154	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
348	1R	-0.448	-0.080	-1.742	-1.154	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
348	1S	1.148	0.314	1.999	0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
348	1T	-0.448	0.314	-1.742	0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
348	2	0.854	0.164	-2.663	-0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
348	7	0.695	0.173	-1.561	-0.551	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
348	8	0.614	0.165	-1.610	-0.523	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

349	1A	1.833	0.037	5.384	-0.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
349	1B	-1.083	0.037	-5.177	-0.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
349	1C	1.833	0.395	5.384	0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
349	1D	-1.083	0.395	-5.177	0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
349	1I	1.513	0.049	3.195	-0.111	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
349	1J	-0.763	0.049	-2.989	-0.111	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
349	1K	1.513	0.383	3.195	0.290	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
349	1L	-0.763	0.383	-2.989	0.290	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
349	1Q	1.238	-0.079	2.287	-0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
349	1R	-0.488	-0.079	-2.080	-0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
349	1S	1.238	0.510	2.287	0.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
349	1T	-0.488	0.510	-2.080	0.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
349	2	1.049	0.292	-2.860	0.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
349	7	0.832	0.312	-1.696	0.185	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
349	8	0.748	0.296	-1.742	0.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

350	1A	2.066	0.025	6.418	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
350	1B	-1.236	0.025	-6.291	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
350	1C	2.066	0.474	6.418	0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
350	1D	-1.236	0.474	-6.291	0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
350	1I	1.825	0.046	3.829	0.130	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
350	1J	-0.996	0.046	-3.702	0.130	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
350	1K	1.825	0.454	3.829	0.786	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
350	1L	-0.996	0.454	-3.702	0.786	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
350	1Q	1.426	-0.077	2.677	-0.342	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
350	1R	-0.596	-0.077	-2.551	-0.342	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
350	1S	1.426	0.576	2.677	1.258	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
350	1T	-0.596	0.576	-2.551	1.258	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
350	2	1.262	0.326	-3.108	0.684	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
350	7	0.990	0.351	-1.873	0.722	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
350	8	0.902	0.334	-1.913	0.679	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

351	1A	2.425	-0.040	7.751	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
351	1B	-1.468	-0.040	-7.748	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
351	1C	2.425	0.469	7.751	1.159	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
351	1D	-1.468	0.469	-7.748	1.159	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
351	1I	2.299	-0.012	4.668	0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
351	1J	-1.343	-0.012	-4.665	0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
351	1K	2.299	0.441	4.668	1.099	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
351	1L	-1.343	0.441	-4.665	1.099	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
351	1Q	1.725	-0.090	3.208	-0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
351	1R	-0.768	-0.090	-3.205	-0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
351	1S	1.725	0.519	3.208	1.689	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
351	1T	-0.768	0.519	-3.205	1.689	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
351	2	1.501	0.260	-3.425	0.974	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
351	7	1.177	0.284	-2.106	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
351	8	1.082	0.271	-2.138	0.977	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

352	1A	1.852	-0.130	3.651	-1.802	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
352	1B	-1.212	-0.130	-3.384	-1.802	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
352	1C	1.852	0.042	3.651	-0.240	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
352	1D	-1.212	0.042	-3.384	-0.240	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
352	1I	1.468	-0.121	2.597	-1.664	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
352	1J	-0.828	-0.121	-2.331	-1.664	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
352	1K	1.468	0.032	2.597	-0.378	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
352	1L	-0.828	0.032	-2.331	-0.378	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
352	1Q	1.155	-0.198	1.760	-2.528	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
352	1R	-0.515	-0.198	-1.494	-2.528	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
352	1S	1.155	0.110	1.760	0.486	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
352	1T	-0.515	0.110	-1.494	0.486	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
352	2	0.735	-0.055	-2.578	-1.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
352	7	0.609	-0.061	-1.513	-1.465	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
352	8	0.531	-0.056	-1.579	-1.384	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

353	1A	1.789	-0.001	4.660	-0.829	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
353	1B	-1.093	-0.001	-4.414	-0.829	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
353	1C	1.789	0.231	4.660	0.011	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
353	1D	-1.093	0.231	-4.414	0.011	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
353	1I	1.461	0.001	3.163	-0.758	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
353	1J	-0.765	0.001	-2.917	-0.758	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
353	1K	1.461	0.229	3.163	-0.060	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
353	1L	-0.765	0.229	-2.917	-0.060	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--

353	1Q	1.168	-0.083	2.112	-1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
353	1R	-0.472	-0.083	-1.866	-1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
353	1S	1.168	0.313	2.112	0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
353	1T	-0.472	0.313	-1.866	0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
353	2	0.935	0.161	-2.707	-0.510	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
353	7	0.749	0.170	-1.595	-0.554	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
353	8	0.672	0.162	-1.653	-0.525	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
354	1A	1.888	0.030	5.492	-0.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
354	1B	-1.136	0.030	-5.288	-0.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
354	1C	1.888	0.399	5.492	0.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
354	1D	-1.136	0.399	-5.288	0.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
354	1I	1.629	0.039	3.735	-0.124	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
354	1J	-0.877	0.039	-3.531	-0.124	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
354	1K	1.629	0.390	3.735	0.302	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
354	1L	-0.877	0.390	-3.531	0.302	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
354	1Q	1.274	-0.082	2.434	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
354	1R	-0.522	-0.082	-2.230	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
354	1S	1.274	0.511	2.434	0.509	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
354	1T	-0.522	0.511	-2.230	0.509	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
354	2	1.124	0.292	-2.878	0.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
354	7	0.882	0.311	-1.711	0.184	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
354	8	0.802	0.295	-1.759	0.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
355	1A	2.155	0.016	6.553	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
355	1B	-1.328	0.016	-6.425	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
355	1C	2.155	0.482	6.553	0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
355	1D	-1.328	0.482	-6.425	0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
355	1I	1.955	0.032	4.480	0.116	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
355	1J	-1.128	0.032	-4.352	0.116	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
355	1K	1.955	0.465	4.480	0.800	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
355	1L	-1.128	0.465	-4.352	0.800	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
355	1Q	1.475	-0.082	2.862	-0.346	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
355	1R	-0.648	-0.082	-2.733	-0.346	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
355	1S	1.475	0.580	2.862	1.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
355	1T	-0.648	0.580	-2.733	1.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
355	2	1.319	0.327	-3.112	0.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
355	7	1.025	0.351	-1.875	0.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
355	8	0.938	0.334	-1.915	0.680	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
356	1A	2.552	-0.051	7.928	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
356	1B	-1.597	-0.051	-7.921	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
356	1C	2.552	0.480	7.928	1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
356	1D	-1.597	0.480	-7.921	1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
356	1I	2.444	-0.029	5.457	0.243	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
356	1J	-1.489	-0.029	-5.450	0.243	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
356	1K	2.444	0.457	5.457	1.119	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
356	1L	-1.489	0.457	-5.450	1.119	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
356	1Q	1.789	-0.096	3.435	-0.334	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
356	1R	-0.833	-0.096	-3.428	-0.334	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
356	1S	1.789	0.525	3.435	1.695	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
356	1T	-0.833	0.525	-3.428	1.695	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
356	2	1.555	0.262	-3.429	0.976	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
356	7	1.209	0.285	-2.107	1.038	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
356	8	1.113	0.272	-2.139	0.978	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
357	1A	3.026	-0.171	9.549	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
357	1B	-1.866	-0.171	-9.748	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
357	1C	3.026	0.393	9.549	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
357	1D	-1.866	0.393	-9.748	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
357	1I	3.108	-0.140	6.666	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
357	1J	-1.948	-0.140	-6.866	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
357	1K	3.108	0.362	6.666	1.208	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
357	1L	-1.948	0.362	-6.866	1.208	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
357	1Q	2.235	-0.118	4.144	-0.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
357	1R	-1.076	-0.118	-4.344	-0.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
357	1S	2.235	0.340	4.144	1.736	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
357	1T	-1.076	0.340	-4.344	1.736	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
357	2	1.838	0.098	-3.847	1.020	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
357	7	1.448	0.114	-2.427	1.092	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
357	8	1.340	0.112	-2.447	1.031	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
358	1A	3.176	-0.181	9.603	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
358	1B	-2.012	-0.181	-9.805	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
358	1C	3.176	0.403	9.603	1.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
358	1D	-2.012	0.403	-9.805	1.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
358	1I	3.226	-0.158	7.503	0.237	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
358	1J	-2.063	-0.158	-7.705	0.237	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
358	1K	3.226	0.380	7.503	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
358	1L	-2.063	0.380	-7.705	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
358	1Q	2.301	-0.127	4.352	-0.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
358	1R	-1.138	-0.127	-4.554	-0.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
358	1S	2.301	0.349	4.352	1.751	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
358	1T	-1.138	0.349	-4.554	1.751	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
358	2	1.824	0.104	-3.766	1.024	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
358	7	1.439	0.118	-2.377	1.095	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
358	8	1.331	0.116	-2.396	1.033	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
359	1A	2.647	-0.059	7.967	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
359	1B	-1.691	-0.059	-7.954	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
359	1C	2.647	0.487	7.967	1.170	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
359	1D	-1.691	0.487	-7.954	1.170	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
359	1I	2.563	-0.043	6.161	0.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
359	1J	-1.607	-0.043	-6.148	0.227	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
359	1K	2.563	0.471	6.161	1.135	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
359	1L	-1.607	0.471	-6.148	1.135	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
359	1Q	1.841	-0.103	3.609	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
359	1R	-0.884	-0.103	-3.596	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
359	1S	1.841	0.531	3.609	1.698	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
359	1T	-0.884	0.531	-3.596	1.698	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
359	2	1.541	0.265	-3.340	0.978	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
359	7	1.199	0.286	-2.052	1.039	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
359	8	1.103	0.274	-2.082	0.979	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
360	1A	2.214	0.009	6.593	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
360	1B	-1.392	0.009	-6.453	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
360	1C	2.214	0.485	6.593	0.836	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
360	1D	-1.392	0.485	-6.453	0.836	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
360	1I	2.060	0.021	5.062	0.105	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
360	1J	-1.238	0.021	-4.922	0.105	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
360	1K	2.060	0.474	5.062	0.812	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
360	1L	-1.238	0.474	-4.922	0.812	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
360	1Q	1.513	-0.085	3.006	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
360	1R	-0.690	-0.085	-2.867	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
360	1S	1.513	0.580	3.006	1.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
360	1T	-0.690	0.580	-2.867	1.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
360	2	1.309	0.327	-3.019	0.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
360	7	1.017	0.350	-1.815	0.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
360	8	0.928	0.332	-1.853	0.680	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
361	1A	1.918	0.023	5.557	-0.156	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
361	1B	-1.177	0.023	-5.328	-0.156	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
361	1C	1.918	0.401	5.557	0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
361	1D	-1.177	0.401	-5.328	0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
361	1I	1.721	0.030	4.231	-0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
361	1J	-0.980	0.030	-4.002	-0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
361	1K	1.721	0.394	4.231	0.317	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
361	1L	-0.980	0.394	-4.002	0.317	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
361	1Q	1.299	-0.087	2.565	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
361	1R	-0.558	-0.087	-2.336	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
361	1S	1.299	0.511	2.565	0.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
361	1T	-0.558	0.511	-2.336	0.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
361	2	1.115	0.289	-2.777	0.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
361	7	0.873	0.308	-1.643	0.184	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
361	8	0.791	0.292	-1.687	0.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
362	1A	1.801	-0.004	4.706	-0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
362	1B	-1.106	-0.004	-4.413	-0.837	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
362	1C	1.801	0.235	4.706	0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
362	1D	-1.106	0.235	-4.413	0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
362	1I	1.557	-0.003	3.582	-0.788	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
362	1J	-0.862	-0.003	-3.290	-0.788	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
362	1K	1.557	0.234	3.582	-0.035	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
362	1L	-0.862	0.234	-3.290	-0.035	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
362	1Q	1.200	-0.085	2.226	-1.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
362	1R	-0.505	-0.085	-1.933	-1.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
362	1S	1.200	0.316	2.226	0.364	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
362	1T	-0.505	0.316	-1.933	0.364	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
362	2	0.962	0.163	-2.597	-0.518	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
362	7	0.766	0.172	-1.518	-0.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
362	8	0.690	0.164	-1.568	-0.532	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
363	1A	1.844	-0.137	3.719	-1.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
363	1B	-1.211	-0.137	-3.381	-1.803	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
363	1C	1.844	0.069	3.719	-0.243	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
363	1D	-1.211	0.069	-3.381	-0.243	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
363	1I	1.575	-0.125	2.876	-1.700	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
363	1J	-0.942	-0.125	-2.537	-1.700	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
363	1K	1.575	0.057	2.876	-0.346	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
363	1L	-0.942	0.057	-2.537	-0.346	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
363	1Q	1.187	-0.225	1.844	-2.542	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
363	1R	-0.554	-0.225	-1.506	-2.542	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
363	1S	1.187	0.157	1.844	0.496	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
363	1T	-0.554	0.157	-1.506	0.496	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
363	2	0.755	-0.039	-2.446	-1.370	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
363	7	0.618	-0.044	-1.412	-1.470	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
363	8	0.537	-0.040	-1.465	-1.390	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
364	1A	2.738	-0.059	7.270	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
364	1B	-1.755	-0.059	-7.290	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
364	1C	2.738	0.487	7.270	1.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
364	1D	-1.755	0.487	-7.290	1.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
364	1I	2.744	-0.											

364	1K	2.744	0.491	7.592	1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
364	1L	-1.761	0.491	-7.612	1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
364	1Q	1.919	-0.106	3.783	-0.342	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
364	1R	-0.937	-0.106	-3.803	-0.342	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
364	1S	1.919	0.534	3.783	1.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
364	1T	-0.937	0.534	-3.803	1.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
364	2	1.113	0.278	-2.541	0.982	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
364	7	0.944	0.294	-1.572	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
364	8	0.848	0.281	-1.601	0.981	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
365	1A	3.369	-0.178	8.845	0.207	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
365	1B	-2.182	-0.178	-9.067	0.207	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
365	1C	3.369	0.401	8.845	1.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
365	1D	-2.182	0.401	-9.067	1.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
365	1I	3.339	-0.185	9.247	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
365	1J	-2.153	-0.185	-9.468	0.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
365	1K	3.339	0.407	9.247	1.273	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
365	1L	-2.153	0.407	-9.468	1.273	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
365	1Q	2.385	-0.130	4.589	-0.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
365	1R	-1.199	-0.130	-4.810	-0.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
365	1S	2.385	0.353	4.589	1.746	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
365	1T	-1.199	0.353	-4.810	1.746	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
365	2	1.356	0.120	-2.954	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
365	7	1.161	0.128	-1.891	1.102	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
365	8	1.054	0.126	-1.909	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
366	1A	3.347	-0.185	9.279	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
366	1B	-2.171	-0.185	-9.491	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
366	1C	3.347	0.408	9.279	1.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
366	1D	-2.171	0.408	-9.491	1.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
366	1I	3.347	-0.183	8.811	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
366	1J	-2.171	-0.183	-9.024	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
366	1K	3.347	0.406	8.811	1.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
366	1L	-2.171	0.406	-9.024	1.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
366	1Q	2.378	-0.134	4.585	-0.292	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
366	1R	-1.201	-0.134	-4.798	-0.292	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
366	1S	2.378	0.357	4.585	1.761	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
366	1T	-1.201	0.357	-4.798	1.761	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
366	2	1.579	0.115	-3.316	1.032	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
366	7	1.292	0.125	-2.106	1.099	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
366	8	1.184	0.123	-2.124	1.038	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
367	1A	2.692	-0.052	6.773	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
367	1B	-1.699	-0.052	-6.804	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
367	1C	2.692	0.481	6.773	1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
367	1D	-1.699	0.481	-6.804	1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
367	1I	2.730	-0.062	7.853	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
367	1J	-1.737	-0.062	-7.883	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
367	1K	2.730	0.492	7.853	1.167	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
367	1L	-1.737	0.492	-7.883	1.167	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
367	1Q	1.910	-0.104	3.734	-0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
367	1R	-0.916	-0.104	-3.764	-0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
367	1S	1.910	0.533	3.734	1.698	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
367	1T	-0.916	0.533	-3.764	1.698	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
367	2	0.853	0.281	-2.112	0.983	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
367	7	0.792	0.296	-1.319	1.041	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
367	8	0.697	0.284	-1.350	0.981	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
368	1A	3.340	-0.170	8.228	0.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
368	1B	-2.145	-0.170	-8.458	0.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
368	1C	3.340	0.393	8.228	1.247	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
368	1D	-2.145	0.393	-8.458	1.247	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
368	1I	3.294	-0.184	9.500	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
368	1J	-2.099	-0.184	-9.730	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
368	1K	3.294	0.406	9.500	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
368	1L	-2.099	0.406	-9.730	1.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
368	1Q	2.371	-0.128	4.507	-0.272	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
368	1R	-1.177	-0.128	-4.737	-0.272	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
368	1S	2.371	0.350	4.507	1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
368	1T	-1.177	0.350	-4.737	1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
368	2	1.076	0.126	-2.513	1.040	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
368	7	0.997	0.131	-1.630	1.104	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
368	8	0.892	0.129	-1.650	1.043	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
369	1A	2.268	0.005	6.334	0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
369	1B	-1.428	0.005	-6.181	0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
369	1C	2.268	0.490	6.334	0.832	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
369	1D	-1.428	0.490	-6.181	0.832	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
369	1I	2.224	0.007	5.988	0.087	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
369	1J	-1.384	0.007	-5.835	0.087	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
369	1K	2.224	0.488	5.988	0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
369	1L	-1.384	0.488	-5.835	0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
369	1Q	1.575	-0.091	3.167	-0.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
369	1R	-0.735	-0.091	-3.013	-0.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
369	1S	1.575	0.587	3.167	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
369	1T	-0.735	0.587	-3.013	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
369	2	1.110	0.332	-2.577	0.684	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
369	7	0.893	0.353	-1.544	0.722	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--

369	8	0.802	0.336	-1.578	0.679	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
370	1A	1.939	0.021	5.310	-0.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
370	1B	-1.182	0.021	-5.061	-0.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
370	1C	1.939	0.405	5.310	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
370	1D	-1.182	0.405	-5.061	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
370	1I	1.889	0.022	5.005	-0.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
370	1J	-1.131	0.022	-4.756	-0.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
370	1K	1.889	0.404	5.005	0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
370	1L	-1.131	0.404	-4.756	0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
370	1Q	1.359	-0.087	2.692	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
370	1R	-0.602	-0.087	-2.443	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
370	1S	1.359	0.513	2.692	0.517	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
370	1T	-0.602	0.513	-2.443	0.517	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
370	2	0.935	0.292	-2.332	0.174	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
370	7	0.756	0.310	-1.364	0.179	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
370	8	0.668	0.294	-1.399	0.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
371	1A	1.777	-0.005	4.495	-0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
371	1B	-1.069	-0.005	-4.173	-0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
371	1C	1.777	0.241	4.495	0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
371	1D	-1.069	0.241	-4.173	0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
371	1I	1.744	-0.004	4.226	-0.812	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
371	1J	-1.035	-0.004	-3.904	-0.812	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
371	1K	1.744	0.241	4.226	-0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
371	1L	-1.035	0.241	-3.904	-0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
371	1Q	1.256	-0.085	2.325	-1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
371	1R	-0.547	-0.085	-2.003	-1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
371	1S	1.256	0.322	2.325	0.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
371	1T	-0.547	0.322	-2.003	0.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
371	2	0.780	0.164	-2.128	-0.520	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
371	7	0.642	0.175	-1.215	-0.560	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
371	8	0.556	0.166	-1.249	-0.532	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
372	1A	1.791	-0.146	3.524	-1.788	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
372	1B	-1.129	-0.146	-3.145	-1.788	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
372	1C	1.791	0.089	3.524	-0.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
372	1D	-1.129	0.089	-3.145	-0.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
372	1I	1.751	-0.141	3.338	-1.772	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
372	1J	-1.089	-0.141	-2.959	-1.772	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
372	1K	1.751	0.085	3.338	-0.292	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
372	1L	-1.089	0.085	-2.959	-0.292	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
372	1Q	1.230	-0.253	1.896	-2.571	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
372	1R	-0.568	-0.253	-1.516	-2.571	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
372	1S	1.230	0.197	1.896	0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
372	1T	-0.568	0.197	-1.516	0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
372	2	0.630	-0.032	-1.951	-1.395	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
372	7	0.536	-0.036	-1.088	-1.491	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
372	8	0.450	-0.033	-1.121	-1.410	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
373	1A	1.747	-0.133	3.389	-1.763	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
373	1B	-1.072	-0.133	-3.090	-1.763	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
373	1C	1.747	0.040	3.389	-0.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
373	1D	-1.072	0.040	-3.090	-0.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
373	1I	1.808	-0.133	3.509	-1.779	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
373	1J	-1.133	-0.133	-3.211	-1.779	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
373	1K	1.808	0.040	3.509	-0.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
373	1L	-1.133	0.040	-3.211	-0.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
373	1Q	1.232	-0.206	1.934	-2.551	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
373	1R	-0.557	-0.206	-1.636	-2.551	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
373	1S	1.232	0.113	1.934	0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
373	1T	-0.557	0.113	-1.636	0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
373	2	0.570	-0.060	-1.811	-1.385	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
373	7	0.504	-0.065	-1.035	-1.479	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
373	8	0.422	-0.061	-1.085	-1.398	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
374	1A	1.753	-0.008	4.252	-0.814	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
374	1B	-1.024	-0.008	-3.980	-0.814	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
374	1C	1.753	0.234	4.252	-0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
374	1D	-1.024	0.234	-3.980	-0.007	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
374	1I	1.803	-0.008	4.459	-0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
374	1J	-1.075	-0.008	-4.187	-0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
374	1K	1.803	0.234	4.459	0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
374	1L	-1.075	0.234	-4.187	0.002	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
374	1Q	1.261	-0.087	2.337	-1.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
374	1R	-0.533	-0.087	-2.065	-1.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
374	1S	1.261	0.313	2.337	0.360	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
374	1T	-0.533	0.313	-2.065	0.360	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
374	2	0.696	0.160	-1.902	-0.529	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
374	7	0.600	0.168	-1.098	-0.566	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
374	8	0.520	0.160	-1.144	-0.538	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
375	1A	1.662	-0.129	3.120	-1.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
375	1B	-0.999	-0.129	-2.853	-1.733	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
375	1C	1.662	0.038	3.120	-0.309	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
375	1D	-0.999	0.038	-2.853	-0.309	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

375	1I	1.834	-0.134	3.662	-1.794	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
375	1J	-1.171	-0.134	-3.395	-1.794	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
375	1K	1.834	0.043	3.662	-0.249	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
375	1L	-1.171	0.043	-3.395	-0.249	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
375	1Q	1.197	-0.205	1.894	-2.544	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
375	1R	-0.534	-0.205	-1.626	-2.544	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
375	1S	1.197	0.114	1.894	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
375	1T	-0.534	0.114	-1.626	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
375	2	-0.704	-0.060	-1.461	-1.391	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
375	7	0.446	-0.065	-0.837	-1.481	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
375	8	0.373	-0.060	-0.895	-1.401	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
376	1A	1.679	-0.006	3.933	-0.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
376	1B	-0.955	-0.006	-3.687	-0.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
376	1C	1.679	0.234	3.933	-0.023	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
376	1D	-0.955	0.234	-3.687	-0.023	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
376	1I	1.827	-0.006	4.628	-0.830	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
376	1J	-1.104	-0.006	-4.381	-0.830	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
376	1K	1.827	0.235	4.628	0.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
376	1L	-1.104	0.235	-4.381	0.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
376	1Q	1.236	-0.086	2.295	-1.180	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
376	1R	-0.513	-0.086	-2.048	-1.180	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
376	1S	1.236	0.315	2.295	0.357	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
376	1T	-0.513	0.315	-2.048	0.357	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
376	2	-0.699	0.159	-1.547	-0.533	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
376	7	0.518	0.168	-0.895	-0.568	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
376	8	0.444	0.160	-0.945	-0.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
377	1A	1.855	0.027	4.668	-0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
377	1B	-1.073	0.027	-4.464	-0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
377	1C	1.855	0.402	4.668	0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
377	1D	-1.073	0.402	-4.464	0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
377	1I	1.969	0.023	5.453	-0.156	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
377	1J	-1.186	0.023	-5.249	-0.156	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
377	1K	1.969	0.406	5.453	0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
377	1L	-1.186	0.406	-5.249	0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
377	1Q	1.357	-0.087	2.657	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
377	1R	-0.575	-0.087	-2.453	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
377	1S	1.357	0.516	2.657	0.512	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
377	1T	-0.575	0.516	-2.453	0.512	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
377	2	-0.718	0.297	-1.664	0.168	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
377	7	0.581	0.313	-0.980	0.174	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
377	8	0.501	0.297	-1.024	0.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
378	1A	1.918	0.023	5.030	-0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
378	1B	-1.138	0.023	-4.807	-0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
378	1C	1.918	0.405	5.030	0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
378	1D	-1.138	0.405	-4.807	0.327	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
378	1I	1.952	0.022	5.276	-0.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
378	1J	-1.172	0.022	-5.053	-0.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
378	1K	1.952	0.406	5.276	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
378	1L	-1.172	0.406	-5.053	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
378	1Q	1.374	-0.088	2.700	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
378	1R	-0.594	-0.088	-2.477	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
378	1S	1.374	0.516	2.700	0.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
378	1T	-0.594	0.516	-2.477	0.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
378	2	0.808	0.295	-2.045	0.172	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
378	7	0.688	0.312	-1.201	0.177	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
378	8	0.604	0.296	-1.241	0.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
379	1A	2.251	0.010	6.016	0.087	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
379	1B	-1.395	0.010	-5.875	0.087	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
379	1C	2.251	0.488	6.016	0.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
379	1D	-1.395	0.488	-5.875	0.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
379	1I	2.271	0.006	6.304	0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
379	1J	-1.414	0.006	-6.163	0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
379	1K	2.271	0.491	6.304	0.832	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
379	1L	-1.414	0.491	-6.163	0.832	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
379	1Q	1.587	-0.090	3.174	-0.353	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
379	1R	-0.731	-0.090	-3.033	-0.353	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
379	1S	1.587	0.588	3.174	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
379	1T	-0.731	0.588	-3.033	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
379	2	0.939	0.336	-2.250	0.682	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
379	7	0.795	0.356	-1.353	0.721	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
379	8	0.706	0.339	-1.388	0.678	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
380	1A	2.194	0.015	5.594	0.094	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
380	1B	-1.328	0.015	-5.466	0.094	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
380	1C	2.194	0.484	5.594	0.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
380	1D	-1.328	0.484	-5.466	0.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
380	1I	2.276	0.007	6.508	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
380	1J	-1.411	0.007	-6.381	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
380	1K	2.276	0.491	6.508	0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
380	1L	-1.411	0.491	-6.381	0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
380	1Q	1.576	-0.089	3.127	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
380	1R	-0.710	-0.089	-3.000	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
380	1S	1.576	0.587	3.127	1.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
380	1T	-0.710	0.587	-3.000	1.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--

380	2	-0.740	0.339	-1.842	0.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
380	7	0.661	0.357	-1.112	0.719	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
380	8	0.575	0.340	-1.150	0.676	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
381	1A	2.749	-0.064	7.637	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
381	1B	-1.778	-0.064	-7.618	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
381	1C	2.749	0.492	7.637	1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
381	1D	-1.778	0.492	-7.618	1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
381	1I	2.717	-0.061	7.252	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
381	1J	-1.746	-0.061	-7.233	0.202	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
381	1K	2.717	0.489	7.252	1.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
381	1L	-1.746	0.489	-7.233	1.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
381	1Q	1.910	-0.108	3.793	-0.342	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
381	1R	-0.939	-0.108	-3.774	-0.342	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
381	1S	1.910	0.536	3.793	1.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
381	1T	-0.939	0.536	-3.774	1.702	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
381	2	1.316	0.273	-2.891	0.981	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
381	7	1.063	0.291	-1.780	1.040	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
381	8	0.966	0.279	-1.808	0.981	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
382	1A	15.877	-0.919	15.585	-2.699	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	--
382	1B	-11.958	-0.919	-18.456	-2.699	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.04	--
382	1C	15.877	0.148	15.585	1.011	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	--
382	1D	-11.958	0.148	-18.456	1.011	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
382	1I	15.404	-1.108	14.709	-1.993	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
382	1J	-11.485	-1.108	-17.579	-1.993	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.12	--
382	1K	15.404	0.337	14.709	0.306	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
382	1L	-11.485	0.337	-17.579	0.306	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
382	1Q	10.983	-1.167	8.479	-3.385	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.04	--
382	1R	-7.064	-1.167	-11.350	-3.385	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
382	1S	10.983	0.396	8.479	1.697	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
382	1T	-7.064	0.396	-11.350	1.697	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
382	2	4.757	-0.540	0.074	-1.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
382	7	4.155	-0.597	-1.040	-1.258	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
382	8	3.895	-0.555	-0.921	-1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
383	1A	17.223	-0.941	17.182	-2.727	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.06	--
383	1B	-13.302	-0.941	-20.056	-2.727	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.06	--
383	1C	17.223	0.169	17.182	1.039	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.06	--
383	1D	-13.302	0.169	-20.056	1.039	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
383	1I	16.778	-1.131	16.440	-2.134	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
383	1J	-12.856	-1.131	-19.314	-2.134	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.13	--
383	1K	16.778	0.359	16.440	0.446	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
383	1L	-12.856	0.359	-19.314	0.446	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.13	--
383	1Q	11.616	-1.184	9.251	-3.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	--
383	1R	-7.695	-1.184	-12.125	-3.423	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
383	1S	11.616	0.412	9.251	1.736	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
383	1T	-7.695	0.412	-12.125	1.736	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
383	2	4.725	-0.541	0.106	-1.087	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
383	7	4.138	-0.598	-1.108	-1.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
383	8	3.879	-0.556	-0.990	-1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
384	1A	18.323	-0.997	18.491	-2.738	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.07	--
384	1B	-14.399	-0.997	-21.369	-2.738	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.07	--
384	1C	18.323	0.225	18.491	1.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.07	--
384	1D	-14.399	0.225	-21.369	1.052	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.07	--
384	1I	17.889	-1.159	17.889	-2.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
384	1J	-13.965	-1.159	-20.767	-2.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.13	--
384	1K	17.889	0.387	17.889	0.578	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
384	1L	-13.965	0.387	-20.767	0.578	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
384	1Q	12.133	-1.211	9.896	-3.456	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
384	1R	-8.209	-1.211	-12.774	-3.456	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
384	1S	12.133	0.438	9.896	1.770	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
384	1T	-8.209	0.438	-12.774	1.770	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.05	--
384	2	4.607	-0.542	-0.264	-1.092	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
384	7	4.067	-0.598	-1.206	-1.261	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
384	8	3.810	-0.556	-1.088	-1.167	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
385	1A	19.147	-1.038	19.462	-2.732	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.09	--
385	1B	-15.219	-1.038	-22.344	-2.732	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
385	1C	19.147	0.267	19.462	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.09	--
385	1D	-15.219	0.267	-22.344	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
385	1I	18.741	-1.178	19.000	-2.386	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
385	1J	-14.813	-1.178	-21.882	-2.386	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
385	1K	18.741	0.407	19.000	0.703	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
385	1L	-14.813	0.407	-21.882	0.703	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
385	1Q	12.531	-1.230	10.382	-3.482	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
385	1R	-8.604	-1.230	-13.265	-3.482	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
385	1S	12.531	0.459	10.382	1.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
385	1T	-8.604	0.459	-13.265	1.799	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
385	2	4.419	-0.543	-0.479	-1.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
385	7	3.956	-0.598	-1.337	-1.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
385	8	3.701	-0.556	-1.220	-1.170	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
386	1A	20.127	-1.127	20.181	-2.593	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.12	--
386	1B	-16.185	-1.127	-23.088	-2.593	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.11	--

386	1C	20.127	0.350	20.181	0.920	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.12	--
386	1D	-16.185	0.350	-23.088	0.920	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
386	1I	19.791	-1.153	20.545	-2.630	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.11	--
386	1J	-15.849	-1.153	-23.452	-2.630	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.11	--
386	1K	19.791	0.375	20.545	0.957	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.11	--
386	1L	-15.849	0.375	-23.452	0.957	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
386	1Q	13.023	-1.265	10.939	-3.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
386	1R	-9.081	-1.265	-13.846	-3.505	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
386	1S	13.023	0.488	10.939	1.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
386	1T	-9.081	0.488	-13.846	1.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
386	2	3.642	-0.551	-1.525	-1.130	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
386	7	3.493	-0.604	-1.970	-1.279	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
386	8	3.246	-0.562	-1.853	-1.185	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

387	1A	19.320	-1.124	19.087	-2.480	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
387	1B	-15.355	-1.124	-21.998	-2.480	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.11	--
387	1C	19.320	0.372	19.087	0.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
387	1D	-15.355	0.372	-21.998	0.819	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.11	--
387	1I	19.348	-1.089	19.311	-2.676	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.09	--
387	1J	-15.383	-1.089	-22.222	-2.676	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
387	1K	19.348	0.337	19.311	1.015	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.09	--
387	1L	-15.383	0.337	-22.222	1.015	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
387	1Q	12.782	-1.225	10.271	-3.484	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
387	1R	-8.816	-1.225	-13.183	-3.484	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
387	1S	12.782	0.474	10.271	1.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
387	1T	-8.816	0.474	-13.183	1.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
387	2	3.410	-0.541	-1.968	-1.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
387	7	3.369	-0.589	-2.243	-1.286	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
387	8	3.121	-0.548	-2.125	-1.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

388	1A	18.937	-1.137	19.125	-2.365	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.13	--
388	1B	-14.982	-1.137	-22.037	-2.365	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
388	1C	18.937	0.377	19.125	0.710	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.13	--
388	1D	-14.982	0.377	-22.037	0.710	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.12	--
388	1I	19.133	-1.040	19.293	-2.710	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.09	--
388	1J	-15.178	-1.040	-22.205	-2.710	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.09	--
388	1K	19.133	0.279	19.293	1.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.09	--
388	1L	-15.178	0.279	-22.205	1.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.09	--
388	1Q	12.618	-1.199	10.381	-3.448	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
388	1R	-8.663	-1.199	-13.293	-3.448	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.05	--
388	1S	12.618	0.438	10.381	1.792	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
388	1T	-8.663	0.438	-13.293	1.792	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
388	2	3.170	-0.556	-2.451	-1.174	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
388	7	3.223	-0.603	-2.535	-1.301	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
388	8	2.978	-0.562	-2.417	-1.208	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

389	1A	16.846	-1.146	16.326	-2.127	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
389	1B	-12.884	-1.146	-19.206	-2.127	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.12	--
389	1C	16.846	0.381	16.326	0.466	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
389	1D	-12.884	0.381	-19.206	0.466	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
389	1I	17.225	-0.949	17.061	-2.706	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.06	--
389	1J	-13.263	-0.949	-19.941	-2.706	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.06	--
389	1K	17.225	0.184	17.061	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.06	--
389	1L	-13.263	0.184	-19.941	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
389	1Q	11.697	-1.180	9.183	-3.392	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	--
389	1R	-7.735	-1.180	-12.063	-3.392	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
389	1S	11.697	0.415	9.183	1.732	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
389	1T	-7.735	0.415	-12.063	1.732	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
389	2	2.917	-0.563	-3.570	-1.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
389	7	3.074	-0.609	-3.194	-1.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
389	8	2.831	-0.567	-3.077	-1.238	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

390	1A	15.485	-1.118	14.666	-1.979	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
390	1B	-11.519	-1.118	-17.547	-1.979	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.12	--
390	1C	15.485	0.351	14.666	0.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
390	1D	-11.519	0.351	-17.547	0.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
390	1I	15.925	-0.917	15.486	-2.676	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	--
390	1J	-11.959	-0.917	-18.367	-2.676	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.04	--
390	1K	15.925	0.151	15.486	1.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	--
390	1L	-11.959	0.151	-18.367	1.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
390	1Q	11.084	-1.167	8.434	-3.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.04	--
390	1R	-7.118	-1.167	-11.315	-3.352	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
390	1S	11.084	0.401	8.434	1.689	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
390	1T	-7.118	0.401	-11.315	1.689	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
390	2	2.896	-0.571	-4.119	-1.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
390	7	3.062	-0.614	-3.524	-1.351	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
390	8	2.819	-0.573	-3.405	-1.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

391	1A	16.886	-1.147	16.338	-2.129	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.13	--
391	1B	-12.910	-1.147	-19.220	-2.129	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.12	--
391	1C	16.886	0.381	16.338	0.461	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.13	--
391	1D	-12.910	0.381	-19.220	0.461	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
391	1I	17.244	-0.947	17.103	-2.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.06	--
391	1J	-13.269	-0.947	-19.985	-2.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.06	--
391	1K	17.244	0.181	17.103	1.040	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.06	--
391	1L	-13.269	0.181	-19.985	1.040	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
391	1Q	11.716	-1.180	9.198	-3.396	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	--
391	1R	-7.741	-1.180	-12.080	-3.396	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--

391	1S	11.716	0.414	9.198	1.728	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
391	1T	-7.741	0.414	-12.080	1.728	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
391	2	3.028	-0.586	-5.154	-1.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
391	7	3.140	-0.623	-4.141	-1.390	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
391	8	2.893	-0.582	-4.019	-1.297	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
392	1A	15.522	-1.116	14.664	-1.978	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	--
392	1B	-11.550	-1.116	-17.547	-1.978	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.12	--
392	1C	15.522	0.349	14.664	0.311	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
392	1D	-11.550	0.349	-17.547	0.311	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	--
392	1I	15.942	-0.916	15.490	-2.678	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	--
392	1J	-11.970	-0.916	-18.373	-2.678	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.04	--
392	1K	15.942	0.149	15.490	1.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	--
392	1L	-11.970	0.149	-18.373	1.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
392	1Q	11.100	-1.167	8.439	-3.354	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.04	--
392	1R	-7.128	-1.167	-11.322	-3.354	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	--
392	1S	11.100	0.400	8.439	1.687	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	--
392	1T	-7.128	0.400	-11.322	1.687	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	--
392	2	2.936	-0.578	-4.656	-1.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
392	7	3.087	-0.619	-3.846	-1.371	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	--
392	8	2.842	-0.577	-3.725	-1.277	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
393	1A	4.098	-0.366	7.239	0.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
393	1B	-2.552	-0.366	-7.809	0.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
393	1C	4.098	0.253	7.239	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
393	1D	-2.552	0.253	-7.809	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
393	1I	3.560	-0.417	11.398	-0.046	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
393	1J	-2.014	-0.417	-11.969	-0.046	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
393	1K	3.560	0.304	11.398	1.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
393	1L	-2.014	0.304	-11.969	1.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
393	1Q	2.948	-0.432	4.836	-0.391	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
393	1R	-1.402	-0.432	-5.407	-0.391	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
393	1S	2.948	0.319	4.836	1.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
393	1T	-1.402	0.319	-5.407	1.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
393	2	-1.205	-0.137	-1.522	0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
393	7	0.766	-0.140	-1.164	0.869	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
393	8	0.652	-0.126	-1.174	0.824	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
394	1A	2.986	-0.120	5.712	0.286	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
394	1B	-1.784	-0.120	-5.948	0.286	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
394	1C	2.986	0.343	5.712	1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
394	1D	-1.784	0.343	-5.948	1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
394	1I	2.872	-0.160	9.303	0.201	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
394	1J	-1.670	-0.160	-9.539	0.201	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
394	1K	2.872	0.383	9.303	1.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
394	1L	-1.670	0.383	-9.539	1.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
394	1Q	2.189	-0.113	3.891	-0.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
394	1R	-0.986	-0.113	-4.127	-0.266	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
394	1S	2.189	0.336	3.891	1.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
394	1T	-0.986	0.336	-4.127	1.735	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
394	2	-1.237	0.145	-0.926	1.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
394	7	0.421	0.143	-0.691	1.112	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
394	8	-0.465	0.141	-0.721	1.051	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
395	1A	2.336	-0.013	4.650	0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
395	1B	-1.331	-0.013	-4.696	0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
395	1C	2.336	0.441	4.650	1.094	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
395	1D	-1.331	0.441	-4.696	1.094	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
395	1I	2.459	-0.042	7.708	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
395	1J	-1.453	-0.042	-7.754	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
395	1K	2.459	0.470	7.708	1.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
395	1L	-1.453	0.470	-7.754	1.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
395	1Q	1.761	-0.092	3.230	-0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
395	1R	-0.755	-0.092	-3.276	-0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
395	1S	1.761	0.521	3.230	1.678	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
395	1T	-0.755	0.521	-3.276	1.678	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
395	2	-1.245	0.295	0.582	0.986	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
395	7	-0.449	0.305	-0.399	1.042	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
395	8	-0.525	0.292	-0.441	0.983	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
396	1A	1.868	0.045	3.821	0.129	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
396	1B	-0.981	0.045	-3.743	0.129	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
396	1C	1.868	0.451	3.821	0.778	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
396	1D	-0.981	0.451	-3.743	0.778	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
396	1I	2.110	0.025	6.417	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
396	1J	-1.223	0.025	-6.339	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
396	1K	2.110	0.471	6.417	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
396	1L	-1.223	0.471	-6.339	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
396	1Q	1.462	-0.074	2.723	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
396	1R	-0.575	-0.074	-2.645	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
396	1S	1.462	0.570	2.723	1.245	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
396	1T	-0.575	0.570	-2.645	1.245	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
396	2	-1.232	0.347	0.712	0.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
396	7	-0.482	0.362	0.395	0.714	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
396	8	-0.550	0.345	0.336	0.671	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

397	1A	1.558	0.048	3.188	-0.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
397	1B	-0.745	0.048	-3.034	-0.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
397	1C	1.558	0.381	3.188	0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
397	1D	-0.745	0.381	-3.034	0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
397	1I	1.882	0.036	5.383	-0.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
397	1J	-1.068	0.036	-5.228	-0.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
397	1K	1.882	0.392	5.383	0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
397	1L	-1.068	0.392	-5.228	0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
397	1Q	1.276	-0.078	2.340	-0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
397	1R	-0.462	-0.078	-2.185	-0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
397	1S	1.276	0.506	2.340	0.497	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
397	1T	-0.462	0.506	-2.185	0.497	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
397	2	-1.193	0.301	0.810	0.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
397	7	-0.484	0.316	0.476	0.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
397	8	-0.545	0.300	0.410	0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

398	1A	1.415	0.057	2.583	-0.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
398	1B	-0.595	0.057	-2.443	-0.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
398	1C	1.415	0.367	2.583	0.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
398	1D	-0.595	0.367	-2.443	0.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
398	1I	1.787	0.043	5.201	-0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
398	1J	-0.967	0.043	-5.061	-0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
398	1K	1.787	0.380	5.201	0.313	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
398	1L	-0.967	0.380	-5.061	0.313	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
398	1Q	1.208	-0.074	2.161	-0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
398	1R	-0.389	-0.074	-2.021	-0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
398	1S	1.208	0.498	2.161	0.486	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
398	1T	-0.389	0.498	-2.021	0.486	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
398	2	-1.162	0.301	0.972	0.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
398	7	-0.468	0.315	0.574	0.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
398	8	-0.527	0.300	0.501	0.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

399	1A	1.709	0.058	3.102	0.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
399	1B	-0.816	0.058	-3.023	0.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
399	1C	1.709	0.435	3.102	0.763	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
399	1D	-0.816	0.435	-3.023	0.763	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
399	1I	1.991	0.035	6.186	0.096	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
399	1J	-1.098	0.035	-6.107	0.096	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
399	1K	1.991	0.459	6.186	0.810	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
399	1L	-1.098	0.459	-6.107	0.810	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
399	1Q	1.390	-0.070	2.505	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
399	1R	-0.497	-0.070	-2.426	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
399	1S	1.390	0.564	2.505	1.240	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
399	1T	-0.497	0.564	-2.426	1.240	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
399	2	-1.206	0.348	0.886	0.673	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
399	7	-0.469	0.362	0.502	0.713	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
399	8	-0.536	0.345	0.441	0.670	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

400	1A	2.156	0.006	3.780	0.284	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
400	1B	-1.145	0.006	-3.829	0.284	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
400	1C	2.156	0.419	3.780	1.073	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
400	1D	-1.145	0.419	-3.829	1.073	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
400	1I	2.303	-0.028	7.430	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
400	1J	-1.291	-0.028	-7.479	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
400	1K	2.303	0.453	7.430	1.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
400	1L	-1.291	0.453	-7.479	1.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
400	1Q	1.677	-0.081	2.960	-0.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
400	1R	-0.666	-0.081	-3.009	-0.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
400	1S	1.677	0.506	2.960	1.672	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
400	1T	-0.666	0.506	-3.009	1.672	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
400	2	-1.226	0.297	0.772	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
400	7	-0.440	0.305	0.396	1.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
400	8	-0.517	0.292	0.346	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

401	1A	2.793	-0.096	4.651	0.319	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
401	1B	-1.587	-0.096	-4.889	0.319	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
401	1C	2.793	0.316	4.651	1.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
401	1D	-1.587	0.316	-4.889	1.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
401	1I	2.653	-0.143	8.914	0.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
401	1J	-1.448	-0.143	-9.152	0.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
401	1K	2.653	0.363	8.914	1.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
401	1L	-1.448	0.363	-9.152	1.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
401	1Q	2.088	-0.099	3.553	-0.241	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
401	1R	-0.883	-0.099	-3.791	-0.241	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
401	1S	2.088	0.320	3.553	1.710	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
401	1T	-0.883	0.320	-3.791	1.710	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
401	2	-1.218	0.148	0.618	1.059	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
401	7	-0.368	0.144	-0.384	1.116	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
401	8	-0.457	0.142	-0.418	1.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

402	1A	3.865	-0.345	5.923	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
402	1B	-2.319	-0.345	-6.493	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
402	1C	3.865	0.229	5.923	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
402	1D	-2.319	0.229	-6.493	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
402	1I	3.238	-0.401	10.875	-0.027	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
402	1J	-1.692	-0.401	-11.445	-0.027	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
402	1K	3.238	0.285	10.875	1.200	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
402	1L	-1.692	0.285	-11.445	1.200	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--

402	1Q	2.815	-0.423	4.406	-0.368	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
402	1R	-1.268	-0.423	-4.977	-0.368	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
402	1S	2.815	0.307	4.406	1.541	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
402	1T	-1.268	0.307	-4.977	1.541	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
402	2	-1.179	-0.132	-0.978	0.835	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
402	7	0.599	-0.139	-0.838	0.874	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
402	8	0.487	-0.125	-0.852	0.829	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
403	1A	6.096	-0.683	8.582	-0.293	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
403	1B	-3.851	-0.683	-9.826	-0.293	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
403	1C	6.096	0.148	8.582	0.584	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
403	1D	-3.851	0.148	-9.826	0.584	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
403	1I	4.261	-0.734	13.472	-0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
403	1J	-2.016	-0.734	-14.717	-0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
403	1K	4.261	0.199	13.472	0.899	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
403	1L	-2.016	0.199	-14.717	0.899	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
403	1Q	4.304	-0.917	5.875	-0.538	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
403	1R	-2.059	-0.917	-7.119	-0.538	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
403	1S	4.304	0.382	5.875	0.829	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
403	1T	-2.059	0.382	-7.119	0.829	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
403	2	-1.114	-0.436	-2.064	0.185	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
403	7	1.314	-0.461	-1.724	0.179	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
403	8	1.163	-0.428	-1.697	0.178	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
404	1A	6.105	-0.684	8.597	-0.294	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
404	1B	-3.861	-0.684	-9.842	-0.294	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
404	1C	6.105	0.148	8.597	0.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
404	1D	-3.861	0.148	-9.842	0.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
404	1I	4.259	-0.734	13.473	-0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
404	1J	-2.015	-0.734	-14.718	-0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
404	1K	4.259	0.198	13.473	0.899	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
404	1L	-2.015	0.198	-14.718	0.899	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
404	1Q	4.306	-0.917	5.878	-0.537	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
404	1R	-2.062	-0.917	-7.123	-0.537	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
404	1S	4.306	0.381	5.878	0.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
404	1T	-2.062	0.381	-7.123	0.828	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
404	2	-0.944	-0.428	-1.512	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
404	7	1.199	-0.456	-1.393	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
404	8	1.050	-0.423	-1.368	0.186	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
405	1A	3.878	-0.346	5.943	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
405	1B	-2.334	-0.346	-6.512	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
405	1C	3.878	0.229	5.943	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
405	1D	-2.334	0.229	-6.512	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
405	1I	3.238	-0.401	10.878	-0.026	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
405	1J	-1.694	-0.401	-11.447	-0.026	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
405	1K	3.238	0.284	10.878	1.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
405	1L	-1.694	0.284	-11.447	1.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
405	1Q	2.819	-0.423	4.414	-0.367	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
405	1R	-1.275	-0.423	-4.983	-0.367	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
405	1S	2.819	0.306	4.414	1.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
405	1T	-1.275	0.306	-4.983	1.540	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
405	2	-1.054	-0.126	0.553	0.843	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
405	7	0.468	-0.135	-0.536	0.879	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
405	8	0.358	-0.121	-0.551	0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
406	1A	2.801	-0.097	4.673	0.319	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
406	1B	-1.600	-0.097	-4.907	0.319	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
406	1C	2.801	0.314	4.673	1.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
406	1D	-1.600	0.314	-4.907	1.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
406	1I	2.653	-0.143	8.919	0.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
406	1J	-1.451	-0.143	-9.153	0.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
406	1K	2.653	0.360	8.919	1.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
406	1L	-1.451	0.360	-9.153	1.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
406	1Q	2.095	-0.099	3.563	-0.240	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
406	1R	-0.894	-0.099	-3.797	-0.240	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
406	1S	2.095	0.316	3.563	1.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
406	1T	-0.894	0.316	-3.797	1.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
406	2	-1.101	0.150	0.738	1.063	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
406	7	-0.302	0.144	0.315	1.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
406	8	-0.395	0.142	0.281	1.056	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
407	1A	2.163	0.005	3.816	0.285	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
407	1B	-1.155	0.005	-3.859	0.285	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
407	1C	2.163	0.416	3.816	1.071	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
407	1D	-1.155	0.416	-3.859	1.071	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
407	1I	2.301	-0.029	7.440	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
407	1J	-1.293	-0.029	-7.483	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
407	1K	2.301	0.450	7.440	1.141	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
407	1L	-1.293	0.450	-7.483	1.141	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
407	1Q	1.682	-0.080	2.976	-0.314	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
407	1R	-0.674	-0.080	-3.019	-0.314	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
407	1S	1.682	0.501	2.976	1.670	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
407	1T	-0.674	0.501	-3.019	1.670	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
407	2	-1.107	0.297	0.860	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
407	7	-0.375	0.304	0.456	1.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
407	8	-0.455	0.291	0.409	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
408	1A	1.717	0.057	3.155	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
408	1B	-0.825	0.057	-3.044	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
408	1C	1.717	0.430	3.155	0.760	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
408	1D	-0.825	0.430	-3.044	0.760	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
408	1I	1.993	0.033	6.213	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
408	1J	-1.101	0.033	-6.102	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
408	1K	1.993	0.454	6.213	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
408	1L	-1.101	0.454	-6.102	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
408	1Q	1.398	-0.069	2.536	-0.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
408	1R	-0.507	-0.069	-2.425	-0.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
408	1S	1.398	0.556	2.536	1.236	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
408	1T	-0.507	0.556	-2.425	1.236	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
408	2	-1.082	0.346	0.947	0.671	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
408	7	-0.404	0.359	0.551	0.711	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
408	8	-0.476	0.342	0.494	0.669	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
409	1A	1.417	0.053	2.654	-0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
409	1B	-0.598	0.053	-2.464	-0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
409	1C	1.417	0.360	2.654	0.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
409	1D	-0.598	0.360	-2.464	0.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
409	1I	1.787	0.040	5.243	-0.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
409	1J	-0.968	0.040	-5.054	-0.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
409	1K	1.787	0.373	5.243	0.312	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
409	1L	-0.968	0.373	-5.054	0.312	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
409	1Q	1.217	-0.074	2.206	-0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
409	1R	-0.397	-0.074	-2.016	-0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
409	1S	1.217	0.487	2.206	0.484	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
409	1T	-0.397	0.487	-2.016	0.484	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
409	2	-1.033	0.295	1.015	0.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
409	7	-0.404	0.307	0.617	0.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
409	8	-0.470	0.293	0.551	0.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
410	1A	1.544	0.044	3.267	-0.124	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
410	1B	-0.749	0.044	-3.024	-0.124	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
410	1C	1.544	0.368	3.267	0.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
410	1D	-0.749	0.368	-3.024	0.283	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
410	1I	1.868	0.034	5.475	-0.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
410	1J	-1.073	0.034	-5.233	-0.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
410	1K	1.868	0.378	5.475	0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
410	1L	-1.073	0.378	-5.233	0.321	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
410	1Q	1.274	-0.075	2.401	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
410	1R	-0.479	-0.075	-2.159	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
410	1S	1.274	0.487	2.401	0.489	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
410	1T	-0.479	0.487	-2.159	0.489	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
410	2	-0.867	0.294	0.993	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
410	7	-0.294	0.306	0.601	0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
410	8	-0.366	0.291	0.545	0.138	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
411	1A	1.858	0.042	3.877	0.130	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
411	1B	-0.987	0.042	-3.729	0.130	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
411	1C	1.858	0.443	3.877	0.773	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
411	1D	-0.987	0.443	-3.729	0.773	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
411	1I	2.099	0.023	6.458	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
411	1J	-1.228	0.023	-6.310	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
411	1K	2.099	0.462	6.458	0.814	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
411	1L	-1.228	0.462	-6.310	0.814	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
411	1Q	1.461	-0.073	2.763	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
411	1R	-0.589	-0.073	-2.616	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
411	1S	1.461	0.558	2.763	1.238	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
411	1T	-0.589	0.558	-2.616	1.238	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
411	2	-0.873	0.345	0.905	0.667	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
411	7	-0.290	0.357	0.539	0.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
411	8	-0.369	0.341	0.491	0.666	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
412	1A	2.331	-0.015	4.686	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
412	1B	-1.337	-0.015	-4.711	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
412	1C	2.331	0.434	4.686	1.091	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
412	1D	-1.337	0.434	-4.711	1.091	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
412	1I	2.452	-0.043	7.761	0.204	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
412	1J	-1.458	-0.043	-7.785	0.204	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
412	1K	2.452	0.462	7.761	1.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
412	1L	-1.458	0.462	-7.785	1.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
412	1Q	1.759	-0.088	3.257	-0.320	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
412	1R	-0.765	-0.088	-3.282	-0.320	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
412	1S	1.759	0.507	3.257	1.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
412	1T	-0.765	0.507	-3.282	1.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
412	2	-0.903	0.299	0.855	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
412	7	-0.261	0.304	0.462	1.043	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
412	8	-0.346	0.292	0.421	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
413	1A	2.984	-0.122	5.730	0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
413	1B	-1.793	-0.122	-5.953	0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
413	1C	2.984	0.338	5.730	1.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
413	1D	-1.793	0.338	-5.953	1.181	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
413	1I	2.868	-0.											

413	1K	2.868	0.377	9.311	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
413	1L	-1.676	0.377	-9.534	1.267	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
413	1Q	2.191	-0.111	3.900	-0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
413	1R	-0.999	-0.111	-4.122	-0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
413	1S	2.191	0.328	3.900	1.732	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
413	1T	-0.999	0.328	-4.122	1.732	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
413	2	-0.899	0.154	0.778	1.067	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
413	7	-0.186	0.147	0.344	1.120	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
413	8	-0.282	0.145	0.314	1.059	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
414	1A	4.085	-0.367	7.242	0.099	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
414	1B	-2.548	-0.367	-7.806	0.099	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
414	1C	4.085	0.251	7.242	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
414	1D	-2.548	0.251	-7.806	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
414	1I	3.552	-0.418	11.400	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
414	1J	-2.015	-0.418	-11.964	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
414	1K	3.552	0.302	11.400	1.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
414	1L	-2.015	0.302	-11.964	1.218	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
414	1Q	2.943	-0.433	4.841	-0.388	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
414	1R	-1.405	-0.433	-5.405	-0.388	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
414	1S	2.943	0.317	4.841	1.562	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
414	1T	-1.405	0.317	-5.405	1.562	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
414	2	-0.844	-0.120	0.640	0.851	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
414	7	0.383	-0.132	-0.273	0.884	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
414	8	0.273	-0.118	-0.288	0.839	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
415	1A	6.328	-0.729	10.143	-0.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
415	1B	-4.089	-0.729	-11.387	-0.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
415	1C	6.328	0.193	10.143	0.653	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
415	1D	-4.089	0.193	-11.387	0.653	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
415	1I	4.773	-0.767	14.263	-0.637	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
415	1J	-2.534	-0.767	-15.508	-0.637	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
415	1K	4.773	0.232	14.263	0.928	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
415	1L	-2.534	0.232	-15.508	0.928	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
415	1Q	4.477	-0.938	6.426	-0.563	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
415	1R	-2.238	-0.938	-7.671	-0.563	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
415	1S	4.477	0.402	6.426	0.854	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
415	1T	-2.238	0.402	-7.671	0.854	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
415	2	-0.683	-0.420	-0.989	0.212	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
415	7	1.125	-0.452	-1.079	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
415	8	0.976	-0.418	-1.055	0.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
416	1A	1.727	0.029	4.259	-0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
416	1B	-0.988	0.029	-3.995	-0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
416	1C	1.727	0.384	4.259	0.304	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
416	1D	-0.988	0.384	-3.995	0.304	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
416	1I	1.922	0.022	5.588	-0.172	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
416	1J	-1.183	0.022	-5.323	-0.172	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
416	1K	1.922	0.390	5.588	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
416	1L	-1.183	0.390	-5.323	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
416	1Q	1.311	-0.081	2.600	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
416	1R	-0.571	-0.081	-2.335	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
416	1S	1.311	0.493	2.600	0.496	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
416	1T	-0.571	0.493	-2.335	0.496	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
416	2	-0.798	0.298	1.110	0.133	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
416	7	-0.274	0.310	0.699	0.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
416	8	-0.349	0.294	0.651	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
417	1A	2.073	0.019	5.091	0.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
417	1B	-1.248	0.019	-4.926	0.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
417	1C	2.073	0.466	5.091	0.800	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
417	1D	-1.248	0.466	-4.926	0.800	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
417	1I	2.222	0.008	6.623	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
417	1J	-1.396	0.008	-6.458	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
417	1K	2.222	0.477	6.623	0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
417	1L	-1.396	0.477	-6.458	0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
417	1Q	1.529	-0.082	3.047	-0.343	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
417	1R	-0.703	-0.082	-2.882	-0.343	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
417	1S	1.529	0.567	3.047	1.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
417	1T	-0.703	0.567	-2.882	1.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
417	2	-0.782	0.350	1.089	0.667	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
417	7	-0.233	0.361	0.651	0.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
417	8	-0.311	0.344	0.603	0.666	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
418	1A	2.575	-0.046	6.188	0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
418	1B	-1.616	-0.046	-6.163	0.226	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
418	1C	2.575	0.465	6.188	1.128	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
418	1D	-1.616	0.465	-6.163	1.128	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
418	1I	2.652	-0.062	7.990	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
418	1J	-1.693	-0.062	-7.964	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
418	1K	2.652	0.481	7.990	1.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
418	1L	-1.693	0.481	-7.964	1.162	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
418	1Q	1.855	-0.100	3.645	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
418	1R	-0.896	-0.100	-3.620	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
418	1S	1.855	0.519	3.645	1.688	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
418	1T	-0.896	0.519	-3.620	1.688	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
418	2	-0.709	0.305	1.030	0.990	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
418	7	-0.143	0.307	0.566	1.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--

418	8	-0.227	0.295	0.524	0.985	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
419	1A	3.242	-0.163	7.530	0.237	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
419	1B	-2.074	-0.163	-7.730	0.237	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
419	1C	3.242	0.379	7.530	1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
419	1D	-2.074	0.379	-7.730	1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
419	1I	3.172	-0.183	9.619	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
419	1J	-2.004	-0.183	-9.819	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
419	1K	3.172	0.399	9.619	1.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
419	1L	-2.004	0.399	-9.819	1.281	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
419	1Q	2.316	-0.126	4.384	-0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
419	1R	-1.149	-0.126	-4.584	-0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
419	1S	2.316	0.342	4.384	1.747	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
419	1T	-1.149	0.342	-4.584	1.747	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
419	2	-0.544	0.161	0.899	1.072	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
419	7	0.146	0.150	0.415	1.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
419	8	-0.066	0.148	0.383	1.061	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
420	1A	4.337	-0.423	9.394	0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
420	1B	-2.817	-0.423	-9.944	0.014	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
420	1C	4.337	0.305	9.394	1.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
420	1D	-2.817	0.305	-9.944	1.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
420	1I	4.026	-0.448	11.802	-0.059	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
420	1J	-2.507	-0.448	-12.352	-0.059	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
420	1K	4.026	0.330	11.802	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
420	1L	-2.507	0.330	-12.352	1.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
420	1Q	3.109	-0.459	5.431	-0.413	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
420	1R	-1.589	-0.459	-5.980	-0.413	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
420	1S	3.109	0.341	5.431	1.587	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
420	1T	-1.589	0.341	-5.980	1.587	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
420	2	-0.248	-0.104	0.670	0.863	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
420	7	0.363	-0.121	0.164	0.890	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
420	8	0.250	-0.107	0.159	0.845	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
421	1A	6.527	-0.780	12.729	-0.524	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
421	1B	-4.300	-0.780	-13.964	-0.524	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
421	1C	6.527	0.245	12.729	0.810	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
421	1D	-4.300	0.245	-13.964	0.810	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
421	1I	5.663	-0.805	15.225	-0.658	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
421	1J	-3.436	-0.805	-16.460	-0.658	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.04	--
421	1K	5.663	0.269	15.225	0.944	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.04	--
421	1L	-3.436	0.269	-16.460	0.944	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
421	1Q	4.732	-0.960	7.251	-0.606	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
421	1R	-2.504	-0.960	-8.486	-0.606	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
421	1S	4.732	0.425	7.251	0.893	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
421	1T	-2.504	0.425	-8.486	0.893	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
421	2	0.653	-0.404	0.493	0.234	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
421	7	1.113	-0.442	-0.563	0.207	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
421	8	0.963	-0.409	-0.538	0.206	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
422	1A	6.456	-0.792	13.577	-0.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
422	1B	-4.240	-0.792	-14.809	-0.555	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
422	1C	6.456	0.251	13.577	0.840	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
422	1D	-4.240	0.251	-14.809	0.840	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
422	1I	5.910	-0.819	15.019	-0.644	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
422	1J	-3.694	-0.819	-16.251	-0.644	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
422	1K	5.910	0.278	15.019	0.929	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
422	1L	-3.694	0.278	-16.251	0.929	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
422	1Q	4.757	-0.987	7.395	-0.609	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
422	1R	-2.541	-0.987	-8.627	-0.609	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
422	1S	4.757	0.446	7.395	0.894	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
422	1T	-2.541	0.446	-8.627	0.894	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
422	2	0.743	-0.399	0.550	0.242	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
422	7	1.163	-0.440	-0.351	0.210	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
422	8	1.011	-0.407	-0.325	0.210	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
423	1A	6.449	-0.801	14.631	-0.587	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
423	1B	-4.222	-0.801	-15.873	-0.587	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
423	1C	6.449	0.265	14.631	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
423	1D	-4.222	0.265	-15.873	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
423	1I	6.228	-0.822	14.897	-0.620	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
423	1J	-4.001	-0.822	-16.139	-0.620	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
423	1K	6.228	0.286	14.897	0.910	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
423	1L	-4.001	0.286	-16.139	0.910	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
423	1Q	4.844	-0.996	7.616	-0.610	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
423	1R	-2.617	-0.996	-8.858	-0.610	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
423	1S	4.844	0.460	7.616	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
423	1T	-2.617	0.460	-8.858	0.901	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
423	2	0.927	-0.386	0.595	0.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
423	7	1.276	-0.429	-0.200	0.217	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
423	8	1.121	-0.396	-0.172	0.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
424	1A	4.399	-0.439	10.267	-0.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
424	1B	-2.883	-0.439	-10.814	-0.009	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
424	1C	4.399	0.321	10.267	1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
424	1D	-2.883	0.321	-10.814	1.182	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--

424	1I	4.211	-0.456	11.726	-0.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
424	1J	-2.695	-0.456	-12.273	-0.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
424	1K	4.211	0.338	11.726	1.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
424	1L	-2.695	0.338	-12.273	1.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
424	1Q	3.165	-0.461	5.612	-0.407	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
424	1R	-1.649	-0.461	-6.159	-0.407	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
424	1S	3.165	0.342	5.612	1.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
424	1T	-1.649	0.342	-6.159	1.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
424	2	-0.087	-0.098	0.813	0.867	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
424	7	0.518	-0.118	0.244	0.892	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
424	8	0.394	-0.104	0.232	0.847	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
425	1A	4.377	-0.447	10.905	-0.029	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
425	1B	-2.865	-0.447	-11.451	-0.029	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
425	1C	4.377	0.329	10.905	1.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
425	1D	-2.865	0.329	-11.451	1.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
425	1I	4.322	-0.455	11.411	-0.047	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
425	1J	-2.810	-0.455	-11.957	-0.047	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
425	1K	4.322	0.337	11.411	1.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
425	1L	-2.810	0.337	-11.957	1.221	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
425	1Q	3.181	-0.462	5.683	-0.411	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
425	1R	-1.669	-0.462	-6.229	-0.411	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
425	1S	3.181	0.344	5.683	1.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
425	1T	-1.669	0.344	-6.229	1.585	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
425	2	0.399	-0.090	0.952	0.870	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
425	7	0.708	-0.112	0.328	0.893	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
425	8	0.582	-0.098	0.319	0.849	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
426	1A	3.307	-0.173	8.231	0.223	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
426	1B	-2.146	-0.173	-8.427	0.223	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
426	1C	3.307	0.389	8.231	1.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
426	1D	-2.146	0.389	-8.427	1.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
426	1I	3.269	-0.186	9.512	0.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
426	1J	-2.108	-0.186	-9.708	0.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
426	1K	3.269	0.402	9.512	1.275	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
426	1L	-2.108	0.402	-9.708	1.275	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
426	1Q	2.351	-0.126	4.515	-0.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
426	1R	-1.190	-0.126	-4.710	-0.268	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
426	1S	2.351	0.343	4.515	1.737	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
426	1T	-1.190	0.343	-4.710	1.737	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
426	2	-0.429	0.164	1.012	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
426	7	0.329	0.151	0.485	1.124	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
426	8	0.223	0.150	0.455	1.063	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
427	1A	3.336	-0.179	8.805	0.209	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
427	1B	-2.175	-0.179	-9.004	0.209	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
427	1C	3.336	0.400	8.805	1.261	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
427	1D	-2.175	0.400	-9.004	1.261	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
427	1I	3.327	-0.185	9.244	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
427	1J	-2.166	-0.185	-9.442	0.199	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
427	1K	3.327	0.405	9.244	1.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
427	1L	-2.166	0.405	-9.442	1.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
427	1Q	2.370	-0.129	4.579	-0.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
427	1R	-1.209	-0.129	-4.778	-0.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
427	1S	2.370	0.349	4.579	1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
427	1T	-1.209	0.349	-4.778	1.741	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
427	2	-0.261	0.167	1.057	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
427	7	0.500	0.154	0.512	1.124	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
427	8	0.393	0.152	0.485	1.063	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
428	1A	2.659	-0.054	6.773	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
428	1B	-1.705	-0.054	-6.757	0.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
428	1C	2.659	0.475	6.773	1.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
428	1D	-1.705	0.475	-6.757	1.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
428	1I	2.705	-0.064	7.869	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
428	1J	-1.751	-0.064	-7.854	0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
428	1K	2.705	0.485	7.869	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
428	1L	-1.751	0.485	-7.854	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
428	1Q	1.887	-0.102	3.743	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
428	1R	-0.934	-0.102	-3.728	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
428	1S	1.887	0.523	3.743	1.692	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
428	1T	-0.934	0.523	-3.728	1.692	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
428	2	-0.579	0.307	1.066	0.991	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
428	7	0.245	0.309	0.590	1.045	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
428	8	-0.154	0.296	0.550	0.985	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
429	1A	2.711	-0.059	7.247	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
429	1B	-1.750	-0.059	-7.239	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
429	1C	2.711	0.485	7.247	1.154	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
429	1D	-1.750	0.485	-7.239	1.154	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
429	1I	2.727	-0.063	7.632	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
429	1J	-1.765	-0.063	-7.624	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
429	1K	2.727	0.489	7.632	1.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
429	1L	-1.765	0.489	-7.624	1.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
429	1Q	1.904	-0.104	3.790	-0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
429	1R	-0.943	-0.104	-3.782	-0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
429	1S	1.904	0.530	3.790	1.697	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
429	1T	-0.943	0.530	-3.782	1.697	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--

429	2	-0.403	0.311	1.044	0.990	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
429	7	0.402	0.312	0.576	1.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
429	8	0.305	0.299	0.539	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
430	1A	2.157	0.012	5.578	0.093	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
430	1B	-1.331	0.012	-5.426	0.093	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
430	1C	2.157	0.474	5.578	0.811	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
430	1D	-1.331	0.474	-5.426	0.811	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
430	1I	2.250	0.005	6.512	0.080	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
430	1J	-1.424	0.005	-6.360	0.080	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
430	1K	2.250	0.481	6.512	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
430	1L	-1.424	0.481	-6.360	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
430	1Q	1.554	-0.086	3.124	-0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
430	1R	-0.728	-0.086	-2.973	-0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
430	1S	1.554	0.572	3.124	1.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
430	1T	-0.728	0.572	-2.973	1.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
430	2	-0.637	0.352	1.057	0.666	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
430	7	0.213	0.362	0.632	0.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
430	8	-0.228	0.345	0.587	0.666	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
431	1A	2.223	0.009	5.982	0.086	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
431	1B	-1.385	0.009	-5.845	0.086	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
431	1C	2.223	0.485	5.982	0.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
431	1D	-1.385	0.485	-5.845	0.821	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
431	1I	2.251	0.006	6.293	0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
431	1J	-1.413	0.006	-6.156	0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
431	1K	2.251	0.487	6.293	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
431	1L	-1.413	0.487	-6.156	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
431	1Q	1.573	-0.088	3.156	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
431	1R	-0.735	-0.088	-3.019	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
431	1S	1.573	0.582	3.156	1.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
431	1T	-0.735	0.582	-3.019	1.257	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
431	2	-0.455	0.357	0.980	0.665	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
431	7	0.355	0.366	0.582	0.707	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
431	8	0.265	0.349	0.538	0.664	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
432	1A	1.819	0.023	4.656	-0.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
432	1B	-1.071	0.023	-4.410	-0.151	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
432	1C	1.819	0.389	4.656	0.312	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
432	1D	-1.071	0.389	-4.410	0.312	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
432	1I	1.940	0.019	5.462	-0.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
432	1J	-1.191	0.019	-5.216	-0.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
432	1K	1.940	0.393	5.462	0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
432	1L	-1.191	0.393	-5.216	0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
432	1Q	1.338	-0.085	2.659	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
432	1R	-0.589	-0.085	-2.413	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
432	1S	1.338	0.497	2.659	0.497	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
432	1T	-0.589	0.497	-2.413	0.497	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
432	2	-0.643	0.299	1.015	0.133	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
432	7	0.210	0.310	0.639	0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
432	8	-0.257	0.295	0.589	0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
433	1A	1.894	0.022	4.991	-0.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
433	1B	-1.131	0.022	-4.773	-0.155	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
433	1C	1.894	0.401	4.991	0.320	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
433	1D	-1.131	0.401	-4.773	0.320	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
433	1I	1.932	0.021	5.275	-0.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
433	1J	-1.169	0.021	-5.058	-0.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
433	1K	1.932	0.402	5.275	0.325	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
433	1L	-1.169	0.402	-5.058	0.325	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
433	1Q	1.361	-0.088	2.680	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
433	1R	-0.598	-0.088	-2.463	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
433	1S	1.361	0.510	2.680	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
433	1T	-0.598	0.510	-2.463	0.501	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
433	2	-0.459	0.305	0.890	0.132	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
433	7	0.333	0.316	0.555	0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
433	8	0.248	0.300	0.506	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
434	1A	1.935	0.022	5.251	-0.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
434	1B	-1.177	0.022	-5.054	-0.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
434	1C	1.935	0.409	5.251	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
434	1D	-1.177	0.409	-5.054	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
434	1I	1.886	0.024	4.970	-0.156	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
434	1J	-1.128	0.024	-4.772	-0.156	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
434	1K	1.886	0.407	4.970	0.324	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
434	1L	-1.128	0.407	-4.772	0.324	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
434	1Q	1.359	-0.088	2.651	-0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
434	1R	-0.600	-0.088	-2.454	-0.339	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
434	1S	1.359	0.518	2.651	0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
434	1T	-0.600	0.518	-2.454	0.507	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
434	2	0.347	0.313	0.778	0.134	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
434	7	0.414	0.324	0.485	0.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
434	8	0.326	0.308	0.440	0.139	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
435	1A	1.930	0.024	5.539	-0.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
435	1B	-1.177	0.024	-5.352	-0.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--

435	1C	1.930	0.403	5.539	0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
435	1D	-1.177	0.403	-5.352	0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
435	1I	1.727	0.030	4.199	-0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
435	1J	-0.974	0.030	-4.012	-0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
435	1K	1.727	0.396	4.199	0.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
435	1L	-0.974	0.396	-4.012	0.315	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
435	1Q	1.308	-0.087	2.545	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
435	1R	-0.555	-0.087	-2.358	-0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
435	1S	1.308	0.513	2.545	0.514	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
435	1T	-0.555	0.513	-2.358	0.514	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
435	2	0.532	0.311	0.551	0.138	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
435	7	0.526	0.321	0.345	0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
435	8	0.444	0.306	0.301	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

436	1A	2.224	0.010	6.579	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
436	1B	-1.385	0.010	-6.474	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
436	1C	2.224	0.488	6.579	0.832	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
436	1D	-1.385	0.488	-6.474	0.832	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
436	1I	2.069	0.022	5.038	0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
436	1J	-1.230	0.022	-4.933	0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
436	1K	2.069	0.477	5.038	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
436	1L	-1.230	0.477	-4.933	0.808	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
436	1Q	1.521	-0.086	2.989	-0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
436	1R	-0.682	-0.086	-2.884	-0.347	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
436	1S	1.521	0.585	2.989	1.261	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
436	1T	-0.682	0.585	-2.884	1.261	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
436	2	0.603	0.365	0.675	0.669	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
436	7	0.598	0.373	0.391	0.713	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
436	8	0.510	0.356	0.350	0.670	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

437	1A	2.259	0.007	6.276	0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
437	1B	-1.417	0.007	-6.155	0.082	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
437	1C	2.259	0.491	6.276	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
437	1D	-1.417	0.491	-6.155	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
437	1I	2.222	0.009	5.963	0.088	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
437	1J	-1.380	0.009	-5.841	0.088	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
437	1K	2.222	0.489	5.963	0.820	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
437	1L	-1.380	0.489	-5.841	0.820	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
437	1Q	1.573	-0.088	3.136	-0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
437	1R	-0.731	-0.088	-3.014	-0.349	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
437	1S	1.573	0.586	3.136	1.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
437	1T	-0.731	0.586	-3.014	1.256	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
437	2	0.379	0.362	0.886	0.665	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
437	7	0.463	0.371	0.522	0.708	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
437	8	0.372	0.354	0.481	0.665	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

438	1A	2.652	-0.059	7.954	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
438	1B	-1.684	-0.059	-7.971	0.192	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
438	1C	2.652	0.489	7.954	1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
438	1D	-1.684	0.489	-7.971	1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
438	1I	2.565	-0.042	6.142	0.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
438	1J	-1.598	-0.042	-6.160	0.228	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
438	1K	2.565	0.473	6.142	1.130	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
438	1L	-1.598	0.473	-6.160	1.130	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
438	1Q	1.846	-0.102	3.593	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
438	1R	-0.879	-0.102	-3.610	-0.333	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
438	1S	1.846	0.532	3.593	1.691	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
438	1T	-0.879	0.532	-3.610	1.691	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
438	2	0.691	0.320	0.818	0.993	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
438	7	0.695	0.320	0.434	1.047	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
438	8	0.599	0.307	0.400	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

439	1A	3.165	-0.180	9.594	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
439	1B	-1.996	-0.180	-9.809	0.188	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
439	1C	3.165	0.406	9.594	1.280	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
439	1D	-1.996	0.406	-9.809	1.280	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
439	1I	3.228	-0.157	7.484	0.238	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
439	1J	-2.059	-0.157	-7.700	0.238	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
439	1K	3.228	0.383	7.484	1.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
439	1L	-2.059	0.383	-7.700	1.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
439	1Q	2.298	-0.127	4.340	-0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
439	1R	-1.129	-0.127	-4.555	-0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
439	1S	2.298	0.353	4.340	1.747	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
439	1T	-1.129	0.353	-4.555	1.747	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
439	2	0.828	0.176	0.962	1.079	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
439	7	0.847	0.162	0.451	1.127	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
439	8	0.739	0.160	0.427	1.065	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

440	1A	3.331	-0.185	9.235	0.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
440	1B	-2.165	-0.185	-9.443	0.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
440	1C	3.331	0.409	9.235	1.275	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
440	1D	-2.165	0.409	-9.443	1.275	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
440	1I	3.335	-0.182	8.803	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
440	1J	-2.169	-0.182	-9.010	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
440	1K	3.335	0.406	8.803	1.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
440	1L	-2.169	0.406	-9.010	1.265	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
440	1Q	2.369	-0.134	4.572	-0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
440	1R	-1.203	-0.134	-4.780	-0.287	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--

440	1S	2.369	0.358	4.572	1.756	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
440	1T	-1.203	0.358	-4.780	1.756	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
440	2	0.499	0.172	1.055	1.077	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
440	7	0.648	0.158	0.510	1.125	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
440	8	0.540	0.156	0.484	1.064	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
441	1A	4.325	-0.444	11.446	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
441	1B	-2.813	-0.444	-11.993	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
441	1C	4.325	0.331	11.446	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
441	1D	-2.813	0.331	-11.993	1.216	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
441	1I	4.375	-0.444	10.920	-0.034	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.03	--
441	1J	-2.863	-0.444	-11.467	-0.034	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
441	1K	4.375	0.331	10.920	1.206	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
441	1L	-2.863	0.331	-11.467	1.206	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
441	1Q	3.179	-0.453	5.689	-0.421	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
441	1R	-1.667	-0.453	-6.236	-0.421	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
441	1S	3.179	0.340	5.689	1.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
441	1T	-1.667	0.340	-6.236	1.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
441	2	0.678	-0.083	1.031	0.875	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
441	7	0.876	-0.107	0.376	0.896	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
441	8	0.748	-0.093	0.368	0.852	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
442	1A	4.022	-0.443	11.783	-0.061	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	--
442	1B	-2.506	-0.443	-12.339	-0.061	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
442	1C	4.022	0.332	11.783	1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
442	1D	-2.506	0.332	-12.339	1.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
442	1I	4.320	-0.413	9.345	0.023	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
442	1J	-2.804	-0.413	-9.902	0.023	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
442	1K	4.320	0.302	9.345	1.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	--
442	1L	-2.804	0.302	-9.902	1.148	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
442	1Q	3.088	-0.447	5.395	-0.409	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
442	1R	-1.573	-0.447	-5.952	-0.409	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
442	1S	3.088	0.336	5.395	1.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
442	1T	-1.573	0.336	-5.952	1.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
442	2	1.090	-0.071	1.055	0.878	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
442	7	1.124	-0.099	0.389	0.898	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
442	8	0.996	-0.085	0.383	0.854	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
443	1A	5.638	-0.795	15.178	-0.651	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
443	1B	-3.421	-0.795	-16.413	-0.651	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.04	--
443	1C	5.638	0.263	15.178	0.942	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.04	--
443	1D	-3.421	0.263	-16.413	0.942	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	--
443	1I	6.512	-0.783	12.711	-0.489	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
443	1J	-4.295	-0.783	-13.946	-0.489	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
443	1K	6.512	0.251	12.711	0.779	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.06	--
443	1L	-4.295	0.251	-13.946	0.779	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
443	1Q	4.702	-0.970	7.222	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
443	1R	-2.485	-0.970	-8.456	-0.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
443	1S	4.702	0.438	7.222	0.885	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
443	1T	-2.485	0.438	-8.456	0.885	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
443	2	1.736	-0.369	0.916	0.271	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
443	7	1.754	-0.419	0.069	0.230	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
443	8	1.587	-0.386	0.099	0.229	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
444	1A	6.302	-0.808	15.064	-0.613	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
444	1B	-4.077	-0.808	-16.306	-0.613	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	--
444	1C	6.302	0.278	15.064	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
444	1D	-4.077	0.278	-16.306	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
444	1I	6.467	-0.819	14.588	-0.604	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
444	1J	-4.242	-0.819	-15.830	-0.604	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
444	1K	6.467	0.290	14.588	0.895	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
444	1L	-4.242	0.290	-15.830	0.895	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	--
444	1Q	4.864	-0.984	7.638	-0.613	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
444	1R	-2.640	-0.984	-8.880	-0.613	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
444	1S	4.864	0.455	7.638	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
444	1T	-2.640	0.455	-8.880	0.905	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
444	2	1.186	-0.379	0.665	0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
444	7	1.428	-0.424	0.113	0.225	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
444	8	1.262	-0.392	-0.075	0.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
445	1A	1.900	0.030	5.484	-0.154	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
445	1B	-1.140	0.030	-5.299	-0.154	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
445	1C	1.900	0.401	5.484	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
445	1D	-1.140	0.401	-5.299	0.332	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
445	1I	1.633	0.039	3.713	-0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
445	1J	-0.873	0.039	-3.528	-0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
445	1K	1.633	0.392	3.713	0.302	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
445	1L	-0.873	0.392	-3.528	0.302	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
445	1Q	1.280	-0.084	2.423	-0.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
445	1R	-0.521	-0.084	-2.239	-0.331	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
445	1S	1.280	0.515	2.423	0.510	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
445	1T	-0.521	0.515	-2.239	0.510	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
445	2	0.564	0.314	0.425	0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
445	7	0.546	0.325	0.265	0.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
445	8	0.466	0.309	0.214	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

446	1A	1.842	0.037	5.423	-0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
446	1B	-1.087	0.037	-5.219	-0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
446	1C	1.842	0.396	5.423	0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
446	1D	-1.087	0.396	-5.219	0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
446	1I	1.516	0.049	3.198	-0.111	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
446	1J	-0.761	0.049	-2.994	-0.111	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
446	1K	1.516	0.384	3.198	0.291	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
446	1L	-0.761	0.384	-2.994	0.291	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
446	1Q	1.244	-0.079	2.298	-0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
446	1R	-0.489	-0.079	-2.094	-0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
446	1S	1.244	0.512	2.298	0.508	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
446	1T	-0.489	0.512	-2.094	0.508	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
446	2	0.532	0.315	0.336	0.137	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
446	7	0.521	0.325	0.214	0.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
446	8	0.436	0.310	0.164	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

447	1A	1.742	0.045	5.215	-0.142	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
447	1B	-1.004	0.045	-4.996	-0.142	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
447	1C	1.742	0.388	5.215	0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
447	1D	-1.004	0.388	-4.996	0.322	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
447	1I	1.370	0.059	2.607	-0.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
447	1J	-0.631	0.059	-2.388	-0.098	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
447	1K	1.370	0.373	2.607	0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
447	1L	-0.631	0.373	-2.388	0.278	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
447	1Q	1.182	-0.074	2.100	-0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
447	1R	-0.444	-0.074	-1.881	-0.323	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
447	1S	1.182	0.507	2.100	0.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
447	1T	-0.444	0.507	-1.881	0.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
447	2	0.476	0.313	0.282	0.136	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
447	7	0.484	0.325	0.190	0.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
447	8	0.397	0.309	0.146	0.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

448	1A	1.956	0.037	6.190	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
448	1B	-1.130	0.037	-6.065	0.097	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
448	1C	1.956	0.466	6.190	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
448	1D	-1.130	0.466	-6.065	0.818	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
448	1I	1.672	0.061	3.112	0.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
448	1J	-0.846	0.061	-2.987	0.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
448	1K	1.672	0.441	3.112	0.768	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
448	1L	-0.846	0.441	-2.987	0.768	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
448	1Q	1.364	-0.072	2.454	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
448	1R	-0.538	-0.072	-2.329	-0.335	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
448	1S	1.364	0.574	2.454	1.250	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
448	1T	-0.538	0.574	-2.329	1.250	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
448	2	0.581	0.365	0.399	0.667	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
448	7	0.579	0.375	0.229	0.712	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
448	8	0.489	0.358	0.189	0.669	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

449	1A	2.076	0.026	6.416	0.090	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
449	1B	-1.241	0.026	-6.297	0.090	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
449	1C	2.076	0.476	6.416	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
449	1D	-1.241	0.476	-6.297	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
449	1I	1.830	0.046	3.816	0.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
449	1J	-0.994	0.046	-3.698	0.131	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
449	1K	1.830	0.456	3.816	0.784	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
449	1L	-0.994	0.456	-3.698	0.784	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
449	1Q	1.432	-0.078	2.673	-0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
449	1R	-0.596	-0.078	-2.554	-0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
449	1S	1.432	0.579	2.673	1.255	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
449	1T	-0.596	0.579	-2.554	1.255	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
449	2	0.630	0.366	0.475	0.668	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
449	7	0.610	0.376	0.271	0.713	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
449	8	0.522	0.358	0.228	0.669	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

450	1A	2.165	0.016	6.545	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
450	1B	-1.325	0.016	-6.436	0.084	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
450	1C	2.165	0.484	6.545	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
450	1D	-1.325	0.484	-6.436	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
450	1I	1.960	0.033	4.464	0.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
450	1J	-1.120	0.033	-4.354	0.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
450	1K	1.960	0.468	4.464	0.797	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
450	1L	-1.120	0.468	-4.354	0.797	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
450	1Q	1.482	-0.083	2.851	-0.345	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
450	1R	-0.642	-0.083	-2.742	-0.345	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
450	1S	1.482	0.584	2.851	1.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
450	1T	-0.642	0.584	-2.742	1.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
450	2	0.641	0.366	0.567	0.669	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
450	7	0.620	0.375	0.324	0.713	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
450	8	0.533	0.358	0.281	0.670	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

451	1A	2.561	-0.051	7.918	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
451	1B	-1.593	-0.051	-7.937	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
451	1C	2.561	0.482	7.918	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
451	1D	-1.593	0.482	-7.937	1.163	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
451	1I	2.451	-0.028	5.437	0.245	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
451	1J	-1.483	-0.028	-5.456	0.245	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
451	1K	2.451	0.459	5.437	1.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
451	1L	-1.483	0.459	-5.456	1.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--

451	1Q	1.798	-0.097	3.420	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
451	1R	-0.830	-0.097	-3.439	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
451	1S	1.798	0.528	3.420	1.690	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
451	1T	-0.830	0.528	-3.439	1.690	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
451	2	0.747	0.320	0.724	0.994	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
451	7	0.728	0.321	0.377	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
451	8	0.632	0.308	0.342	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
452	1A	2.432	-0.040	7.744	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
452	1B	-1.469	-0.040	-7.760	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
452	1C	2.432	0.472	7.744	1.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
452	1D	-1.469	0.472	-7.760	1.157	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
452	1I	2.302	-0.011	4.656	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
452	1J	-1.338	-0.011	-4.672	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
452	1K	2.302	0.443	4.656	1.096	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
452	1L	-1.338	0.443	-4.672	1.096	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
452	1Q	1.731	-0.090	3.198	-0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
452	1R	-0.768	-0.090	-3.214	-0.326	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
452	1S	1.731	0.522	3.198	1.686	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
452	1T	-0.768	0.522	-3.214	1.686	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
452	2	0.751	0.320	0.634	0.993	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
452	7	0.729	0.321	0.324	1.048	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
452	8	0.633	0.308	0.289	0.988	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
453	1A	2.275	-0.027	7.438	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
453	1B	-1.316	-0.027	-7.449	0.213	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
453	1C	2.275	0.459	7.438	1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
453	1D	-1.316	0.459	-7.449	1.147	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
453	1I	2.128	0.008	3.793	0.285	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
453	1J	-1.169	0.008	-3.804	0.285	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
453	1K	2.128	0.425	3.793	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
453	1L	-1.169	0.425	-3.804	1.075	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
453	1Q	1.652	-0.085	2.927	-0.319	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
453	1R	-0.693	-0.085	-2.938	-0.319	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
453	1S	1.652	0.517	2.927	1.679	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
453	1T	-0.693	0.517	-2.938	1.679	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
453	2	0.710	0.319	0.551	0.992	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
453	7	0.704	0.320	0.275	1.047	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
453	8	0.608	0.308	0.241	0.987	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
454	1A	2.635	-0.141	8.960	0.217	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
454	1B	-1.471	-0.141	-9.173	0.217	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
454	1C	2.635	0.367	8.960	1.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
454	1D	-1.471	0.367	-9.173	1.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
454	1I	2.770	-0.096	4.671	0.318	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
454	1J	-1.607	-0.096	-4.884	0.318	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
454	1K	2.770	0.322	4.671	1.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
454	1L	-1.607	0.322	-4.884	1.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
454	1Q	2.062	-0.102	3.538	-0.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
454	1R	-0.899	-0.102	-3.751	-0.246	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
454	1S	2.062	0.329	3.538	1.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
454	1T	-0.899	0.329	-3.751	1.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
454	2	0.897	0.175	0.730	1.079	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
454	7	0.887	0.162	0.313	1.128	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
454	8	0.780	0.160	0.290	1.066	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
455	1A	2.848	-0.157	9.337	0.205	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
455	1B	-1.682	-0.157	-9.552	0.205	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
455	1C	2.848	0.383	9.337	1.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
455	1D	-1.682	0.383	-9.552	1.264	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
455	1I	2.955	-0.119	5.708	0.289	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
455	1J	-1.788	-0.119	-5.923	0.289	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
455	1K	2.955	0.344	5.708	1.180	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
455	1L	-1.788	0.344	-5.923	1.180	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	--
455	1Q	2.157	-0.111	3.866	-0.255	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
455	1R	-0.991	-0.111	-4.081	-0.255	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
455	1S	2.157	0.336	3.866	1.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
455	1T	-0.991	0.336	-4.081	1.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
455	2	0.928	0.176	0.811	1.080	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
455	7	0.906	0.162	0.361	1.128	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
455	8	0.799	0.160	0.337	1.066	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
456	1A	3.026	-0.170	9.542	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
456	1B	-1.859	-0.170	-9.758	0.195	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
456	1C	3.026	0.395	9.542	1.273	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
456	1D	-1.859	0.395	-9.758	1.273	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
456	1I	3.109	-0.139	6.660	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
456	1J	-1.941	-0.139	-6.876	0.263	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.02	--
456	1K	3.109	0.364	6.660	1.205	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
456	1L	-1.941	0.364	-6.876	1.205	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
456	1Q	2.236	-0.118	4.135	-0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
456	1R	-1.069	-0.118	-4.351	-0.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
456	1S	2.236	0.343	4.135	1.730	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
456	1T	-1.069	0.343	-4.351	1.730	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
456	2	0.907	0.177	0.890	1.080	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
456	7	0.894	0.162	0.408	1.128	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
456	8	0.786	0.160	0.384	1.066	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
457	1A	3.805	-0.431	11.708	-0.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
457	1B	-2.289	-0.431	-12.264	-0.054	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
457	1C	3.805	0.321	11.708	1.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
457	1D	-2.289	0.321	-12.264	1.224	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
457	1I	4.218	-0.394	8.358	0.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
457	1J	-2.702	-0.394	-8.914	0.055	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
457	1K	4.218	0.284	8.358	1.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
457	1L	-2.702	0.284	-8.914	1.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
457	1Q	3.012	-0.435	5.148	-0.393	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
457	1R	-1.497	-0.435	-5.703	-0.393	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
457	1S	3.012	0.325	5.148	1.563	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
457	1T	-1.497	0.325	-5.703	1.563	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
457	2	1.201	-0.068	1.026	0.880	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
457	7	1.191	-0.098	0.371	0.899	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
457	8	1.063	-0.084	0.366	0.855	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
458	1A	3.534	-0.415	11.386	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
458	1B	-2.019	-0.415	-11.942	-0.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
458	1C	3.534	0.306	11.386	1.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
458	1D	-2.019	0.306	-11.942	1.214	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	--
458	1I	4.059	-0.371	7.204	0.092	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
458	1J	-2.544	-0.371	-7.761	0.092	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
458	1K	4.059	0.261	7.204	1.079	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
458	1L	-2.544	0.261	-7.761	1.079	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
458	1Q	2.910	-0.426	4.801	-0.383	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
458	1R	-1.395	-0.426	-5.357	-0.383	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
458	1S	2.910	0.316	4.801	1.554	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
458	1T	-1.395	0.316	-5.357	1.554	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
458	2	1.249	-0.065	0.974	0.880	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
458	7	1.219	-0.096	0.340	0.900	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
458	8	1.092	-0.082	0.335	0.855	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
459	1A	3.223	-0.396	10.884	-0.026	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
459	1B	-1.709	-0.396	-11.440	-0.026	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
459	1C	3.223	0.286	10.884	1.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
459	1D	-1.709	0.286	-11.440	1.197	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
459	1I	3.855	-0.342	5.939	0.133	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
459	1J	-2.341	-0.342	-6.495	0.133	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	--
459	1K	3.855	0.232	5.939	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
459	1L	-2.341	0.232	-6.495	1.037	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	--
459	1Q	2.788	-0.413	4.390	-0.370	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
459	1R	-1.274	-0.413	-4.946	-0.370	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
459	1S	2.788	0.304	4.390	1.541	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
459	1T	-1.274	0.304	-4.946	1.541	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
459	2	1.235	-0.063	0.910	0.880	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
459	7	1.211	-0.095	0.302	0.900	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
459	8	1.084	-0.081	0.298	0.855	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
460	1A	4.242	-0.728	13.480	-0.600	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
460	1B	-2.024	-0.728	-14.720	-0.600	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
460	1C	4.242	0.198	13.480	0.891	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
460	1D	-2.024	0.198	-14.720	0.891	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
460	1I	6.066	-0.677	8.583	-0.292	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
460	1J	-3.848	-0.677	-9.823	-0.292	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
460	1K	6.066	0.147	8.583	0.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
460	1L	-3.848	0.147	-9.823	0.583	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	--
460	1Q	4.263	-0.912	5.866	-0.534	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
460	1R	-2.046	-0.912	-7.106	-0.534	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
460	1S	4.263	0.381	5.866	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
460	1T	-2.046	0.381	-7.106	0.825	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	--
460	2	2.048	-0.360	0.952	0.275	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
460	7	1.943	-0.414	0.091	0.234	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
460	8	1.776	-0.381	0.123	0.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
461	1A	4.758	-0.753	14.267	-0.624	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
461	1B	-2.541	-0.753	-15.506	-0.624	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
461	1C	4.758	0.222	14.267	0.914	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
461	1D	-2.541	0.222	-15.506	0.914	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
461	1I	6.293	-0.714	10.134	-0.364	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
461	1J	-4.076	-0.714	-11.374	-0.364	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
461	1K	6.293	0.183	10.134	0.654	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
461	1L	-4.076	0.183	-11.374	0.654	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
461	1Q	4.438	-0.933	6.409	-0.557	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
461	1R	-2.221	-0.933	-7.648	-0.557	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
461	1S	4.438	0.402	6.409	0.847	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
461	1T	-2.221	0.402	-7.648	0.847	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
461	2	2.019	-0.362	0.970	0.276	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
461	7	1.924	-0.415	0.101	0.233	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
461	8	1.757	-0.382	0.133	0.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
462	1A	5.229	-0.774	14.855	-0.639	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
462	1B	-3.011	-0.774	-16.094	-0.639	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
462	1C	5.229	0.243	14.855	0.929	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
462	1D	-3.011	0.243	-16.094	0.929	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
462	1I	6.438	-0.749	11.520	-0.429	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
462	1J	-4.221	-0.749	-12.759	-0.429	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--

462	1K	6.438	0.217	11.520	0.719	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
462	1L	-4.221	0.217	-12.759	0.719	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
462	1Q	4.584	-0.953	6.868	-0.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
462	1R	-2.366	-0.953	-8.107	-0.575	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
462	1S	4.584	0.422	6.868	0.866	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
462	1T	-2.366	0.422	-8.107	0.866	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
462	2	1.915	-0.366	0.960	0.274	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
462	7	1.862	-0.417	0.095	0.232	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
462	8	1.695	-0.384	0.126	0.231	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
463	1A	1.768	0.005	4.584	-0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
463	1B	-1.064	0.005	-4.323	-0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
463	1C	1.768	0.230	4.584	0.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
463	1D	-1.064	0.230	-4.323	0.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
463	1I	1.351	0.007	2.721	-0.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
463	1J	-0.647	0.007	-2.461	-0.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
463	1K	1.351	0.228	2.721	-0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
463	1L	-0.647	0.228	-2.461	-0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
463	1Q	1.154	-0.081	2.005	-1.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
463	1R	-0.449	-0.081	-1.745	-1.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
463	1S	1.154	0.316	2.005	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
463	1T	-0.449	0.316	-1.745	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
463	2	0.450	0.171	0.215	-0.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
463	7	0.451	0.178	0.156	-0.595	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
463	8	0.370	0.169	0.099	-0.567	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
464	1A	1.680	0.010	4.414	-0.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
464	1B	-0.999	0.010	-4.119	-0.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
464	1C	1.680	0.224	4.414	0.001	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
464	1D	-0.999	0.224	-4.119	0.001	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
464	1I	1.203	0.013	2.226	-0.707	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
464	1J	-0.523	0.013	-1.931	-0.707	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
464	1K	1.203	0.221	2.226	-0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
464	1L	-0.523	0.221	-1.931	-0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
464	1Q	1.095	-0.078	1.825	-1.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
464	1R	-0.414	-0.078	-1.530	-1.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
464	1S	1.095	0.312	1.825	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
464	1T	-0.414	0.312	-1.530	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
464	2	0.384	0.169	0.196	-0.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
464	7	0.405	0.176	0.162	-0.595	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
464	8	0.319	0.168	0.117	-0.567	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
465	1A	1.678	0.010	4.411	-0.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
465	1B	-0.999	0.010	-4.116	-0.815	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
465	1C	1.678	0.224	4.411	0.001	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
465	1D	-0.999	0.224	-4.116	0.001	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
465	1I	1.201	0.013	2.221	-0.707	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
465	1J	-0.522	0.013	-1.926	-0.707	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
465	1K	1.201	0.221	2.221	-0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
465	1L	-0.522	0.221	-1.926	-0.106	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
465	1Q	1.093	-0.078	1.823	-1.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
465	1R	-0.414	-0.078	-1.529	-1.144	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
465	1S	1.093	0.312	1.823	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
465	1T	-0.414	0.312	-1.529	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
465	2	0.385	0.169	0.198	-0.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
465	7	0.406	0.176	0.164	-0.595	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
465	8	0.320	0.168	0.119	-0.567	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
466	1A	1.766	0.005	4.586	-0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
466	1B	-1.064	0.005	-4.325	-0.822	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
466	1C	1.766	0.230	4.586	0.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
466	1D	-1.064	0.230	-4.325	0.008	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
466	1I	1.351	0.007	2.720	-0.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
466	1J	-0.649	0.007	-2.459	-0.731	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
466	1K	1.351	0.228	2.720	-0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
466	1L	-0.649	0.228	-2.459	-0.083	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
466	1Q	1.152	-0.081	2.005	-1.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
466	1R	-0.451	-0.081	-1.744	-1.152	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
466	1S	1.152	0.316	2.005	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
466	1T	-0.451	0.316	-1.744	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
466	2	0.451	0.171	0.218	-0.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
466	7	0.451	0.178	0.159	-0.595	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
466	8	0.370	0.169	0.102	-0.567	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
467	1A	2.736	-0.064	7.622	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
467	1B	-1.771	-0.064	-7.629	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
467	1C	2.736	0.493	7.622	1.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
467	1D	-1.771	0.493	-7.629	1.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
467	1I	2.711	-0.061	7.241	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
467	1J	-1.746	-0.061	-7.248	0.203	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
467	1K	2.711	0.490	7.241	1.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
467	1L	-1.746	0.490	-7.248	1.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
467	1Q	1.904	-0.108	3.776	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
467	1R	-0.939	-0.108	-3.783	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
467	1S	1.904	0.538	3.776	1.694	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
467	1T	-0.939	0.538	-3.783	1.694	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
467	2	0.417	0.315	0.989	0.991	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
467	7	0.530	0.316	0.541	1.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--

467	8	0.432	0.304	0.506	0.985	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
468	1A	2.732	-0.063	7.617	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
468	1B	-1.766	-0.063	-7.627	0.196	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
468	1C	2.732	0.493	7.617	1.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
468	1D	-1.766	0.493	-7.627	1.161	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
468	1I	2.708	-0.061	7.241	0.204	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
468	1J	-1.742	-0.061	-7.250	0.204	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
468	1K	2.708	0.491	7.241	1.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	--
468	1L	-1.742	0.491	-7.250	1.153	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
468	1Q	1.904	-0.108	3.775	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
468	1R	-0.937	-0.108	-3.784	-0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
468	1S	1.904	0.538	3.775	1.694	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
468	1T	-0.937	0.538	-3.784	1.694	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
468	2	0.421	0.315	0.986	0.990	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
468	7	0.532	0.316	0.539	1.044	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
468	8	0.435	0.303	0.504	0.984	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
469	1A	1.943	0.045	4.285	0.122	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
469	1B	-1.091	0.045	-4.117	0.122	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
469	1C	1.943	0.472	4.285	0.790	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
469	1D	-1.091	0.472	-4.117	0.790	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
469	1I	2.148	0.029	6.536	0.088	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
469	1J	-1.297	0.029	-6.369	0.088	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
469	1K	2.148	0.488	6.536	0.824	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
469	1L	-1.297	0.488	-6.369	0.824	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
469	1Q	1.490	-0.075	2.861	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
469	1R	-0.638	-0.075	-2.694	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
469	1S	1.490	0.592	2.861	1.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
469	1T	-0.638	0.592	-2.694	1.251	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
469	2	-0.858	0.369	1.007	0.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
469	7	-0.270	0.380	0.591	0.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
469	8	-0.342	0.363	0.538	0.672	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
470	1A	1.995	0.040	4.580	0.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
470	1B	-1.156	0.040	-4.408	0.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
470	1C	1.995	0.477	4.580	0.797	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
470	1D	-1.156	0.477	-4.408	0.797	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
470	1I	2.177	0.023	6.554	0.086	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
470	1J	-1.339	0.023	-6.382	0.086	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
470	1K	2.177	0.494	6.554	0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
470	1L	-1.339	0.494	-6.382	0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
470	1Q	1.505	-0.077	2.924	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
470	1R	-0.666	-0.077	-2.752	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
470	1S	1.505	0.594	2.924	1.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
470	1T	-0.666	0.594	-2.752	1.253	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
470	2	-0.844	0.370	1.060	0.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
470	7	-0.266	0.382	0.629	0.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
470	8	-0.341	0.364	0.579	0.673	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
471	1A	1.663	0.048	3.820	-0.127	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
471	1B	-0.906	0.048	-3.545	-0.127	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
471	1C	1.663	0.406	3.820	0.297	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
471	1D	-0.906	0.406	-3.545	0.297	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
471	1I	1.907	0.038	5.527	-0.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
471	1J	-1.150	0.038	-5.252	-0.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
471	1K	1.907	0.416	5.527	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
471	1L	-1.150	0.416	-5.252	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
471	1Q	1.302	-0.080	2.491	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
471	1R	-0.544	-0.080	-2.216	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
471	1S	1.302	0.534	2.491	0.500	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
471	1T	-0.544	0.534	-2.216	0.500	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
471	2	-0.867	0.325	1.128	0.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
471	7	-0.309	0.337	0.705	0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
471	8	-0.382	0.321	0.654	0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
472	1A	1.618	0.052	3.568	-0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
472	1B	-0.845	0.052	-3.299	-0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
472	1C	1.618	0.402	3.568	0.294	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
472	1D	-0.845	0.402	-3.299	0.294	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
472	1I	1.894	0.043	5.499	-0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
472	1J	-1.121	0.043	-5.231	-0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
472	1K	1.894	0.411	5.499	0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
472	1L	-1.121	0.411	-5.231	0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
472	1Q	1.294	-0.076	2.443	-0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
472	1R	-0.521	-0.076	-2.174	-0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
472	1S	1.294	0.530	2.443	0.500	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
472	1T	-0.521	0.530	-2.174	0.500	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
472	2	-0.887	0.323	1.103	0.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
472	7	-0.315	0.335	0.682	0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
472	8	-0.384	0.319	0.626	0.145	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
473	1A	1.461	0.007	3.026	-0.765	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
473	1B	-0.731	0.007	-2.682	-0.765	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
473	1C	1.461	0.240	3.026	-0.069	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
473	1D	-0.731	0.240	-2.682	-0.069	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--

473	1I	1.815	0.007	4.673	-0.846	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
473	1J	-1.085	0.007	-4.329	-0.846	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
473	1K	1.815	0.240	4.673	0.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
473	1L	-1.085	0.240	-4.329	0.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
473	1Q	1.207	-0.083	2.115	-1.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
473	1R	-0.477	-0.083	-1.771	-1.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
473	1S	1.207	0.330	2.115	0.353	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
473	1T	-0.477	0.330	-1.771	0.353	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
473	2	-0.859	0.177	1.172	-0.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
473	7	-0.314	0.184	0.749	-0.601	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
473	8	-0.380	0.175	0.696	-0.572	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
474	1A	1.493	0.010	3.218	-0.769	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
474	1B	-0.777	0.010	-2.866	-0.769	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
474	1C	1.493	0.247	3.218	-0.063	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
474	1D	-0.777	0.247	-2.866	-0.063	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
474	1I	1.809	0.008	4.681	-0.844	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
474	1J	-1.093	0.008	-4.329	-0.844	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
474	1K	1.809	0.249	4.681	0.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
474	1L	-1.093	0.249	-4.329	0.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
474	1Q	1.203	-0.079	2.132	-1.183	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
474	1R	-0.487	-0.079	-1.780	-1.183	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
474	1S	1.203	0.336	2.132	0.351	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
474	1T	-0.487	0.336	-1.780	0.351	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
474	2	-0.842	0.181	1.176	-0.578	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
474	7	-0.309	0.188	0.762	-0.599	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
474	8	-0.381	0.179	0.716	-0.570	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
475	1A	1.490	0.010	3.216	-0.769	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
475	1B	-0.776	0.010	-2.864	-0.769	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
475	1C	1.490	0.247	3.216	-0.063	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
475	1D	-0.776	0.247	-2.864	-0.063	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
475	1I	1.809	0.008	4.681	-0.844	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
475	1J	-1.095	0.008	-4.330	-0.844	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
475	1K	1.809	0.249	4.681	0.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
475	1L	-1.095	0.249	-4.330	0.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
475	1Q	1.201	-0.079	2.132	-1.183	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
475	1R	-0.487	-0.079	-1.780	-1.183	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
475	1S	1.201	0.336	2.132	0.351	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
475	1T	-0.487	0.336	-1.780	0.351	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
475	2	-0.843	0.181	1.178	-0.578	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
475	7	-0.311	0.188	0.763	-0.598	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
475	8	-0.383	0.179	0.717	-0.570	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
476	1A	1.458	0.007	3.025	-0.764	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
476	1B	-0.730	0.007	-2.681	-0.764	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
476	1C	1.458	0.240	3.025	-0.069	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
476	1D	-0.730	0.240	-2.681	-0.069	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
476	1I	1.814	0.007	4.678	-0.846	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
476	1J	-1.086	0.007	-4.333	-0.846	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
476	1K	1.814	0.240	4.678	0.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
476	1L	-1.086	0.240	-4.333	0.012	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
476	1Q	1.205	-0.083	2.116	-1.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
476	1R	-0.477	-0.083	-1.771	-1.187	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
476	1S	1.205	0.330	2.116	0.353	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
476	1T	-0.477	0.330	-1.771	0.353	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
476	2	-0.861	0.177	1.174	-0.580	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
476	7	-0.315	0.184	0.751	-0.601	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
476	8	-0.382	0.175	0.697	-0.572	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
477	1A	1.618	0.052	3.568	-0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
477	1B	-0.847	0.052	-3.300	-0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
477	1C	1.618	0.402	3.568	0.294	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
477	1D	-0.847	0.402	-3.300	0.294	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
477	1I	1.898	0.043	5.500	-0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
477	1J	-1.127	0.043	-5.232	-0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
477	1K	1.898	0.411	5.500	0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
477	1L	-1.127	0.411	-5.232	0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
477	1Q	1.294	-0.076	2.443	-0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
477	1R	-0.523	-0.076	-2.175	-0.329	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
477	1S	1.294	0.530	2.443	0.500	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
477	1T	-0.523	0.530	-2.175	0.500	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
477	2	-0.888	0.323	1.104	0.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
477	7	-0.316	0.335	0.683	0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
477	8	-0.385	0.319	0.627	0.145	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
478	1A	1.660	0.048	3.818	-0.127	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
478	1B	-0.904	0.048	-3.543	-0.127	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
478	1C	1.660	0.406	3.818	0.297	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
478	1D	-0.904	0.406	-3.543	0.297	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
478	1I	1.907	0.038	5.527	-0.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
478	1J	-1.151	0.038	-5.252	-0.160	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
478	1K	1.907	0.417	5.527	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
478	1L	-1.151	0.417	-5.252	0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
478	1Q	1.300	-0.080	2.491	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
478	1R	-0.544	-0.080	-2.216	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
478	1S	1.300	0.534	2.491	0.500	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
478	1T	-0.544	0.534	-2.216	0.500	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--

478	2	-0.869	0.325	1.129	0.143	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
478	7	-0.310	0.337	0.706	0.158	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
478	8	-0.383	0.321	0.655	0.146	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
479	1A	1.992	0.040	4.579	0.116	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
479	1B	-1.154	0.040	-4.407	0.116	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
479	1C	1.992	0.477	4.579	0.797	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
479	1D	-1.154	0.477	-4.407	0.797	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
479	1I	2.178	0.023	6.556	0.087	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
479	1J	-1.340	0.023	-6.384	0.087	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
479	1K	2.178	0.494	6.556	0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
479	1L	-1.340	0.494	-6.384	0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
479	1Q	1.504	-0.077	2.924	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
479	1R	-0.666	-0.077	-2.752	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
479	1S	1.504	0.594	2.924	1.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
479	1T	-0.666	0.594	-2.752	1.252	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
479	2	-0.845	0.370	1.061	0.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
479	7	-0.267	0.382	0.630	0.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
479	8	-0.342	0.364	0.579	0.673	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
480	1A	1.941	0.045	4.279	0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
480	1B	-1.091	0.045	-4.112	0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
480	1C	1.941	0.472	4.279	0.789	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
480	1D	-1.091	0.472	-4.112	0.789	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
480	1I	2.151	0.029	6.534	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
480	1J	-1.301	0.029	-6.367	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
480	1K	2.151	0.488	6.534	0.824	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
480	1L	-1.301	0.488	-6.367	0.824	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
480	1Q	1.490	-0.075	2.860	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
480	1R	-0.639	-0.075	-2.693	-0.338	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
480	1S	1.490	0.592	2.860	1.250	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
480	1T	-0.639	0.592	-2.693	1.250	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
480	2	-0.859	0.369	1.007	0.674	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
480	7	-0.271	0.380	0.592	0.715	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
480	8	-0.343	0.363	0.538	0.672	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
481	1A	1.584	-0.227	2.557	-1.749	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
481	1B	-0.830	-0.227	-2.227	-1.749	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
481	1C	1.584	0.058	2.557	-0.357	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
481	1D	-0.830	0.058	-2.227	-0.357	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
481	1I	2.051	-0.248	3.818	-1.913	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
481	1J	-1.297	-0.248	-3.488	-1.913	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
481	1K	2.051	0.079	3.818	-0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
481	1L	-1.297	0.079	-3.488	-0.193	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
481	1Q	1.275	-0.400	1.792	-2.725	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
481	1R	-0.521	-0.400	-1.462	-2.725	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
481	1S	1.275	0.231	1.792	0.619	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
481	1T	-0.521	0.231	-1.462	0.619	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
481	2	-0.968	-0.118	0.696	-1.454	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
481	7	-0.367	-0.126	0.459	-1.539	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
481	8	-0.413	-0.118	0.410	-1.458	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
482	1A	1.628	-0.276	2.531	-1.751	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
482	1B	-0.888	-0.276	-2.172	-1.751	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
482	1C	1.628	0.049	2.531	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
482	1D	-0.888	0.049	-2.172	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
482	1I	1.972	-0.316	3.542	-1.907	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
482	1J	-1.232	-0.316	-3.183	-1.907	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
482	1K	1.972	0.089	3.542	-0.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
482	1L	-1.232	0.089	-3.183	-0.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
482	1Q	1.255	-0.494	1.685	-2.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
482	1R	-0.516	-0.494	-1.326	-2.709	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
482	1S	1.255	0.268	1.685	0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
482	1T	-0.516	0.268	-1.326	0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
482	2	-0.912	-0.158	0.635	-1.447	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
482	7	-0.339	-0.168	0.441	-1.534	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
482	8	-0.387	-0.159	0.397	-1.453	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
483	1A	1.502	0.006	3.199	-0.753	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
483	1B	-0.782	0.006	-2.911	-0.753	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
483	1C	1.502	0.244	3.199	-0.053	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
483	1D	-0.782	0.244	-2.911	-0.053	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
483	1I	1.810	0.003	4.647	-0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
483	1J	-1.090	0.003	-4.359	-0.826	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
483	1K	1.810	0.247	4.647	0.021	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
483	1L	-1.090	0.247	-4.359	0.021	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
483	1Q	1.195	-0.086	2.113	-1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
483	1R	-0.475	-0.086	-1.825	-1.165	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
483	1S	1.195	0.336	2.113	0.360	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
483	1T	-0.475	0.336	-1.825	0.360	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
483	2	-1.066	0.175	-0.607	-0.533	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
483	7	-0.442	0.184	0.357	-0.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
483	8	-0.512	0.175	-0.351	-0.536	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
484	1A	1.473	0.006	2.984	-0.754	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
484	1B	-0.730	0.006	-2.714	-0.754	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--

484	1C	1.473	0.242	2.984	-0.060	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
484	1D	-0.730	0.242	-2.714	-0.060	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
484	1I	1.817	0.005	4.631	-0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
484	1J	-1.075	0.005	-4.361	-0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
484	1K	1.817	0.242	4.631	0.020	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
484	1L	-1.075	0.242	-4.361	0.020	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
484	1Q	1.202	-0.088	2.086	-1.177	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
484	1R	-0.459	-0.088	-1.815	-1.177	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
484	1S	1.202	0.335	2.086	0.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
484	1T	-0.459	0.335	-1.815	0.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
484	2	-1.084	0.169	0.698	-0.538	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
484	7	-0.444	0.179	0.440	-0.570	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
484	8	-0.509	0.170	0.385	-0.541	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

485	1A	1.645	0.053	3.525	-0.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
485	1B	-0.844	0.053	-3.338	-0.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
485	1C	1.645	0.409	3.525	0.303	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
485	1D	-0.844	0.409	-3.338	0.303	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
485	1I	1.920	0.042	5.459	-0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
485	1J	-1.119	0.042	-5.271	-0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
485	1K	1.920	0.419	5.459	0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
485	1L	-1.119	0.419	-5.271	0.336	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
485	1Q	1.304	-0.082	2.408	-0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
485	1R	-0.503	-0.082	-2.221	-0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
485	1S	1.304	0.543	2.408	0.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
485	1T	-0.503	0.543	-2.221	0.515	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
485	2	-1.157	0.321	0.616	0.168	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
485	7	-0.468	0.336	0.368	0.177	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
485	8	-0.535	0.320	-0.323	0.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

486	1A	1.690	0.049	3.789	-0.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
486	1B	-0.902	0.049	-3.586	-0.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
486	1C	1.690	0.413	3.789	0.307	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
486	1D	-0.902	0.413	-3.586	0.307	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
486	1I	1.931	0.037	5.495	-0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
486	1J	-1.143	0.037	-5.292	-0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
486	1K	1.931	0.424	5.495	0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
486	1L	-1.143	0.424	-5.292	0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
486	1Q	1.313	-0.084	2.466	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
486	1R	-0.525	-0.084	-2.263	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
486	1S	1.313	0.545	2.466	0.520	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
486	1T	-0.525	0.545	-2.263	0.520	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
486	2	-1.091	0.319	-0.761	0.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
486	7	-0.433	0.335	-0.437	0.180	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
486	8	-0.504	0.319	-0.478	0.167	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

487	1A	2.026	0.042	4.551	0.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
487	1B	-1.149	0.042	-4.443	0.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
487	1C	2.026	0.486	4.551	0.804	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
487	1D	-1.149	0.486	-4.443	0.804	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
487	1I	2.204	0.024	6.526	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
487	1J	-1.327	0.024	-6.419	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
487	1K	2.204	0.504	6.526	0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
487	1L	-1.327	0.504	-6.419	0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
487	1Q	1.522	-0.081	2.899	-0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
487	1R	-0.645	-0.081	-2.792	-0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
487	1S	1.522	0.609	2.899	1.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
487	1T	-0.645	0.609	-2.792	1.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
487	2	-1.119	0.363	-0.951	0.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
487	7	-0.419	0.380	-0.585	0.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
487	8	-0.492	0.362	-0.626	0.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

488	1A	1.968	0.047	4.243	0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
488	1B	-1.085	0.047	-4.146	0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
488	1C	1.968	0.480	4.243	0.796	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
488	1D	-1.085	0.480	-4.146	0.796	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
488	1I	2.172	0.029	6.500	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
488	1J	-1.290	0.029	-6.403	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
488	1K	2.172	0.498	6.500	0.830	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
488	1L	-1.290	0.498	-6.403	0.830	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
488	1Q	1.502	-0.079	2.829	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
488	1R	-0.619	-0.079	-2.732	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
488	1S	1.502	0.606	2.829	1.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
488	1T	-0.619	0.606	-2.732	1.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
488	2	-1.181	0.365	-0.681	0.684	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
488	7	-0.454	0.381	-0.427	0.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
488	8	-0.525	0.364	-0.470	0.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

489	1A	1.964	0.047	4.241	0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
489	1B	-1.082	0.047	-4.145	0.123	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
489	1C	1.964	0.480	4.241	0.796	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
489	1D	-1.082	0.480	-4.145	0.796	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
489	1I	2.171	0.029	6.499	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
489	1J	-1.289	0.029	-6.403	0.089	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
489	1K	2.171	0.498	6.499	0.830	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
489	1L	-1.289	0.498	-6.403	0.830	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
489	1Q	1.501	-0.079	2.828	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
489	1R	-0.619	-0.079	-2.732	-0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--

489	1S	1.501	0.606	2.828	1.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
489	1T	-0.619	0.606	-2.732	1.259	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
489	2	-1.182	0.365	-0.681	0.684	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
489	7	-0.454	0.381	-0.427	0.723	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
489	8	-0.525	0.364	-0.470	0.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
490	1A	2.026	0.042	4.550	0.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
490	1B	-1.148	0.042	-4.444	0.117	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
490	1C	2.026	0.486	4.550	0.805	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
490	1D	-1.148	0.486	-4.444	0.805	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
490	1I	2.208	0.024	6.526	0.088	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
490	1J	-1.330	0.024	-6.419	0.088	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
490	1K	2.208	0.504	6.526	0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
490	1L	-1.330	0.504	-6.419	0.833	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
490	1Q	1.523	-0.081	2.899	-0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
490	1R	-0.645	-0.081	-2.792	-0.341	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
490	1S	1.523	0.609	2.899	1.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
490	1T	-0.645	0.609	-2.792	1.262	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
490	2	-1.119	0.363	-0.952	0.685	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
490	7	-0.419	0.380	-0.586	0.724	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
490	8	-0.493	0.362	-0.626	0.681	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
491	1A	1.690	0.049	3.784	-0.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
491	1B	-0.902	0.049	-3.583	-0.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
491	1C	1.690	0.413	3.784	0.307	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
491	1D	-0.902	0.413	-3.583	0.307	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
491	1I	1.935	0.037	5.493	-0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
491	1J	-1.147	0.037	-5.291	-0.150	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
491	1K	1.935	0.424	5.493	0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
491	1L	-1.147	0.424	-5.291	0.340	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
491	1Q	1.314	-0.084	2.464	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
491	1R	-0.526	-0.084	-2.262	-0.330	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
491	1S	1.314	0.545	2.464	0.520	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
491	1T	-0.526	0.545	-2.262	0.520	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
491	2	-1.091	0.319	-0.762	0.171	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
491	7	-0.433	0.335	-0.438	0.180	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
491	8	-0.504	0.319	-0.479	0.167	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
492	1A	1.642	0.053	3.523	-0.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
492	1B	-0.841	0.053	-3.336	-0.115	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
492	1C	1.642	0.409	3.523	0.303	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
492	1D	-0.841	0.409	-3.336	0.303	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
492	1I	1.919	0.042	5.458	-0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
492	1J	-1.118	0.042	-5.271	-0.149	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
492	1K	1.919	0.419	5.458	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
492	1L	-1.118	0.419	-5.271	0.337	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
492	1Q	1.303	-0.082	2.407	-0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
492	1R	-0.503	-0.082	-2.220	-0.328	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
492	1S	1.303	0.543	2.407	0.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
492	1T	-0.503	0.543	-2.220	0.516	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
492	2	-1.157	0.321	0.616	0.168	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
492	7	-0.468	0.336	0.369	0.177	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
492	8	-0.536	0.320	-0.323	0.164	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
493	1A	1.472	0.005	2.981	-0.754	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
493	1B	-0.730	0.005	-2.711	-0.754	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
493	1C	1.472	0.242	2.981	-0.060	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
493	1D	-0.730	0.242	-2.711	-0.060	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
493	1I	1.817	0.005	4.634	-0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
493	1J	-1.075	0.005	-4.364	-0.834	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
493	1K	1.817	0.242	4.634	0.020	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
493	1L	-1.075	0.242	-4.364	0.020	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
493	1Q	1.202	-0.088	2.085	-1.177	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
493	1R	-0.460	-0.088	-1.815	-1.177	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
493	1S	1.202	0.335	2.085	0.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
493	1T	-0.460	0.335	-1.815	0.363	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
493	2	-1.085	0.169	0.699	-0.538	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
493	7	-0.445	0.179	0.440	-0.570	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
493	8	-0.510	0.170	0.386	-0.541	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
494	1A	1.502	0.006	3.198	-0.753	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
494	1B	-0.782	0.006	-2.911	-0.753	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
494	1C	1.502	0.244	3.198	-0.053	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
494	1D	-0.782	0.244	-2.911	-0.053	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
494	1I	1.810	0.003	4.647	-0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
494	1J	-1.090	0.003	-4.359	-0.827	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	--
494	1K	1.810	0.247	4.647	0.021	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
494	1L	-1.090	0.247	-4.359	0.021	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
494	1Q	1.195	-0.086	2.113	-1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
494	1R	-0.475	-0.086	-1.825	-1.166	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	--
494	1S	1.195	0.336	2.113	0.360	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
494	1T	-0.475	0.336	-1.825	0.360	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
494	2	-1.067	0.175	-0.608	-0.533	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
494	7	-0.442	0.183	0.357	-0.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
494	8	-0.512	0.175	-0.352	-0.536	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

495	1A	1.626	-0.276	2.529	-1.751	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
495	1B	-0.886	-0.276	-2.171	-1.751	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
495	1C	1.626	0.049	2.529	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
495	1D	-0.886	0.049	-2.171	-0.350	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
495	1I	1.971	-0.317	3.540	-1.907	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
495	1J	-1.231	-0.317	-3.182	-1.907	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
495	1K	1.971	0.090	3.540	-0.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
495	1L	-1.231	0.090	-3.182	-0.194	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
495	1Q	1.254	-0.496	1.684	-2.710	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
495	1R	-0.515	-0.496	-1.326	-2.710	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
495	1S	1.254	0.269	1.684	0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
495	1T	-0.515	0.269	-1.326	0.608	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
495	2	-0.912	-0.158	0.636	-1.447	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
495	7	-0.339	-0.168	0.442	-1.534	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
495	8	-0.387	-0.159	0.398	-1.453	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

496	1A	1.583	-0.227	2.554	-1.750	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
496	1B	-0.829	-0.227	-2.224	-1.750	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
496	1C	1.583	0.058	2.554	-0.356	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
496	1D	-0.829	0.058	-2.224	-0.356	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
496	1I	2.051	-0.248	3.820	-1.915	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
496	1J	-1.297	-0.248	-3.491	-1.915	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	--
496	1K	2.051	0.079	3.820	-0.191	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
496	1L	-1.297	0.079	-3.491	-0.191	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
496	1Q	1.275	-0.400	1.792	-2.726	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
496	1R	-0.521	-0.400	-1.462	-2.726	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
496	1S	1.275	0.231	1.792	0.620	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
496	1T	-0.521	0.231	-1.462	0.620	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
496	2	-0.969	-0.118	0.697	-1.454	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	--
496	7	-0.367	-0.126	0.460	-1.539	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
496	8	-0.413	-0.118	0.411	-1.458	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

497	1A	20.202	-1.118	20.868	-2.655	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.11	--
497	1B	-16.282	-1.118	-23.753	-2.655	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.11	--
497	1C	20.202	0.337	20.868	0.980	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.11	--
497	1D	-16.282	0.337	-23.753	0.980	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
497	1I	20.034	-1.149	20.896	-2.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
497	1J	-16.114	-1.149	-23.781	-2.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.12	--
497	1K	20.034	0.368	20.896	0.886	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
497	1L	-16.114	0.368	-23.781	0.886	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
497	1Q	13.057	-1.239	11.224	-3.486	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
497	1R	-9.138	-1.239	-14.108	-3.486	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
497	1S	13.057	0.457	11.224	1.812	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
497	1T	-9.138	0.457	-14.108	1.812	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
497	2	3.877	-0.552	-1.113	-1.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
497	7	3.626	-0.606	-1.714	-1.272	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
497	8	3.377	-0.564	-1.598	-1.178	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

498	1A	20.202	-1.119	20.868	-2.655	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.11	--
498	1B	-16.283	-1.119	-23.753	-2.655	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.11	--
498	1C	20.202	0.337	20.868	0.980	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.11	--
498	1D	-16.283	0.337	-23.753	0.980	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.11	--
498	1I	20.034	-1.149	20.896	-2.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.12	--
498	1J	-16.115	-1.149	-23.781	-2.561	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.13	0.12	--
498	1K	20.034	0.368	20.896	0.887	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
498	1L	-16.115	0.368	-23.781	0.887	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.12	--
498	1Q	13.058	-1.239	11.224	-3.487	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.05	--
498	1R	-9.138	-1.239	-14.108	-3.487	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.05	--
498	1S	13.058	0.457	11.224	1.812	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.05	--
498	1T	-9.138	0.457	-14.108	1.812	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.05	--
498	2	3.879	-0.552	-1.115	-1.118	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	--
498	7	3.627	-0.606	-1.717	-1.272	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
498	8	3.378	-0.564	-1.600	-1.178	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

499	1A	1.572	-0.251	2.492	-1.700	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
499	1B	-0.822	-0.251	-2.093	-1.700	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
499	1C	1.572	0.070	2.492	-0.386	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
499	1D	-0.822	0.070	-2.093	-0.386	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
499	1I	1.930	-0.284	3.490	-1.841	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
499	1J	-1.181	-0.284	-3.090	-1.841	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
499	1K	1.930	0.102	3.490	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
499	1L	-1.181	0.102	-3.090	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
499	1Q	1.243	-0.454	1.663	-2.582	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
499	1R	-0.493	-0.454	-1.263	-2.582	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
499	1S	1.243	0.273	1.663	0.497	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
499	1T	-0.493	0.273	-1.263	0.497	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
499	2	-0.696	-0.129	1.154	-1.470	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
499	7	-0.207	-0.137	0.761	-1.543	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
499	8	-0.257	-0.129	0.719	-1.463	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

500	1A	1.526	-0.198	2.548	-1.692	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
500	1B	-0.783	-0.198	-2.177	-1.692	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
500	1C	1.526	0.066	2.548	-0.399	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
500	1D	-0.783	0.066	-2.177	-0.399	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
500	1I	1.960	-0.226	3.795	-1.846	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
500	1J	-1.217	-0.226	-3.425	-1.846	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
500	1K	1.960	0.094	3.795	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
500	1L	-1.217	0.094	-3.425	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--

500	1Q	1.244	-0.367	1.787	-2.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
500	1R	-0.500	-0.367	-1.417	-2.594	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
500	1S	1.244	0.236	1.787	0.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
500	1T	-0.500	0.236	-1.417	0.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
500	2	-0.747	-0.096	1.203	-1.474	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
500	7	-0.239	-0.100	0.785	-1.547	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
500	8	-0.285	-0.094	0.737	-1.465	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
501	1A	1.570	-0.251	2.492	-1.699	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
501	1B	-0.823	-0.251	-2.093	-1.699	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
501	1C	1.570	0.070	2.492	-0.386	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
501	1D	-0.823	0.070	-2.093	-0.386	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
501	1I	1.928	-0.284	3.489	-1.841	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
501	1J	-1.181	-0.284	-3.089	-1.841	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
501	1K	1.928	0.102	3.489	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
501	1L	-1.181	0.102	-3.089	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
501	1Q	1.241	-0.454	1.662	-2.582	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
501	1R	-0.494	-0.454	-1.263	-2.582	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
501	1S	1.241	0.273	1.662	0.497	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
501	1T	-0.494	0.273	-1.263	0.497	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
501	2	-0.699	-0.129	1.156	-1.470	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
501	7	-0.209	-0.137	0.762	-1.543	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
501	8	-0.259	-0.129	0.720	-1.462	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
502	1A	1.525	-0.197	2.548	-1.691	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	--
502	1B	-0.784	-0.197	-2.177	-1.691	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	--
502	1C	1.525	0.066	2.548	-0.399	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
502	1D	-0.784	0.066	-2.177	-0.399	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
502	1I	1.958	-0.226	3.796	-1.846	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
502	1J	-1.218	-0.226	-3.425	-1.846	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	--
502	1K	1.958	0.094	3.796	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
502	1L	-1.218	0.094	-3.425	-0.244	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	--
502	1Q	1.242	-0.367	1.787	-2.593	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	--
502	1R	-0.502	-0.367	-1.416	-2.593	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	--
502	1S	1.242	0.236	1.787	0.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
502	1T	-0.502	0.236	-1.416	0.503	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	--
502	2	-0.750	-0.096	1.205	-1.474	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
502	7	-0.241	-0.100	0.787	-1.547	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	--
502	8	-0.287	-0.094	0.739	-1.465	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
503	1A	2.114	0.022	5.087	0.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
503	1B	-1.242	0.022	-4.971	0.103	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
503	1C	2.114	0.475	5.087	0.809	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
503	1D	-1.242	0.475	-4.971	0.809	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
503	1I	2.252	0.010	6.606	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
503	1J	-1.381	0.010	-6.490	0.081	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	--
503	1K	2.252	0.487	6.606	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
503	1L	-1.381	0.487	-6.490	0.831	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	--
503	1Q	1.552	-0.085	3.036	-0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
503	1R	-0.681	-0.085	-2.920	-0.348	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	--
503	1S	1.552	0.582	3.036	1.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
503	1T	-0.681	0.582	-2.920	1.260	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	--
503	2	-0.980	0.340	-1.353	0.679	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
503	7	0.490	0.358	-0.823	0.717	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
503	8	-0.414	0.341	-0.862	0.675	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
504	1A	6.321	-0.725	10.125	-0.361	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
504	1B	-4.073	-0.725	-11.372	-0.361	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
504	1C	6.321	0.191	10.125	0.652	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
504	1D	-4.073	0.191	-11.372	0.652	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	--
504	1I	4.777	-0.763	14.260	-0.637	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
504	1J	-2.529	-0.763	-15.506	-0.637	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	--
504	1K	4.777	0.228	14.260	0.928	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
504	1L	-2.529	0.228	-15.506	0.928	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	--
504	1Q	4.478	-0.931	6.417	-0.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
504	1R	-2.230	-0.931	-7.664	-0.564	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
504	1S	4.478	0.397	6.417	0.854	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
504	1T	-2.230	0.397	-7.664	0.854	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	--
504	2	1.224	-0.443	-2.641	0.170	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	--
504	7	1.460	-0.465	-2.068	0.170	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	--
504	8	1.307	-0.432	-2.040	0.169	--	--	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	--
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

GUSCI						
Gruppo	El.	NC	N, M	txy	Vz/Vrd1	Note
			IR	IR	IR	
5	95	1Q	0.20	--	--	
5	115	1I	--	0.13	--	

VERIFICA PIASTRA DI ISEPZIONE ARM.A TAGLIO

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:

Elem.: **GUSCIO (piastra)** Gruppo: **5** Tabella: **VERIFICA A TAGLIO PIASTRA DI ISPEZIONE**

Descrizione: **Piastra di ispezione**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **20** mm dxx base inf.: **20** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **20** mm pxx agg.: **20** cm

dyy base sup.: **20** mm dyd base inf.: **20** mm pyy: **20** cm dyd agg.: **20** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif. globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Diametro staffe: **12** mm Numero braccia: **5**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva
L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrdl > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.	Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza			
	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/m		cmq /20 cm		cmq /20 cm		N, M	txy	Vz/Vrdl	
113 1A	16.214	-2.680	14.982	-0.895	16.087	1.459	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	0.13	
113 1B	-19.272	-2.680	-10.876	-0.895	25.432	0.052	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.04	0.18	
113 1C	16.214	0.968	14.982	0.092	3.117	1.840	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	0.02	
113 1D	-19.272	0.968	-10.876	0.092	12.462	0.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	0.09	
113 1I	16.814	-2.007	12.971	-1.093	16.925	2.232	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	0.13	
113 1J	-19.872	-2.007	-8.865	-1.093	20.727	1.190	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.12	0.15	
113 1K	16.814	0.295	12.971	0.290	7.821	0.702	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	0.06	
113 1L	-19.872	0.295	-8.865	0.290	11.623	0.340	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	0.08	
113 1Q	9.081	-3.366	10.275	-1.143	19.183	1.747	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.04	0.15	
113 1R	-12.138	-3.366	-6.168	-1.143	31.097	0.269	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	0.23	
113 1S	9.081	1.655	10.275	0.341	2.548	2.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	0.02	
113 1T	-12.138	1.655	-6.168	0.341	9.366	0.146	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	0.07	
113 2	0.254	-1.099	4.880	-0.560	19.703	1.265	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15	
113 7	-1.180	-1.276	4.295	-0.621	21.473	1.401	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17	
113 8	-1.050	-1.180	4.024	-0.577	20.137	1.310	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16	
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
118 1A	13.396	-0.587	3.566	-0.722	13.662	1.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	0.11	
118 1B	-14.732	-0.587	-1.252	-0.722	16.816	0.283	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	0.12	
118 1C	13.396	0.901	3.566	0.168	0.324	0.779	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.01	
118 1D	-14.732	0.901	-1.252	0.168	2.830	0.138	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.02	
118 1I	9.422	-0.302	-2.903	-0.664	11.778	1.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.09	
118 1J	-10.757	-0.302	5.216	-0.664	13.208	0.988	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.10	
118 1K	9.422	0.616	-2.903	0.110	3.284	0.075	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.03	
118 1L	-10.757	0.616	5.216	0.110	4.714	0.570	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.05	0.04	
118 1Q	6.023	-0.532	3.862	-0.911	15.261	1.301	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.12	
118 1R	-7.358	-0.532	-1.549	-0.911	19.117	0.306	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.14	
118 1S	6.023	0.846	3.862	0.357	2.624	0.757	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.02	
118 1T	-7.358	0.846	-1.549	0.357	1.231	0.239	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.01	
118 2	0.944	0.291	2.042	-0.375	11.518	0.717	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09	
118 7	0.130	0.251	1.972	-0.431	12.517	0.791	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10	
118 8	0.156	0.248	1.801	-0.397	11.731	0.740	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09	
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
123 1A	10.742	-0.007	2.770	-0.397	5.264	0.551	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04	
123 1B	-11.356	-0.007	-1.198	-0.397	6.387	0.610	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.05	
123 1C	10.742	1.214	2.770	0.251	2.660	0.029	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.02	
123 1D	-11.356	1.214	-1.198	0.251	3.782	0.031	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.03	
123 1I	6.395	0.136	3.150	-0.332	4.247	0.651	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	0.03	
123 1J	-7.008	0.136	-1.578	-0.332	5.191	1.080	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	0.04	
123 1K	6.395	1.070	3.150	0.186	3.855	0.498	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	0.03	
123 1L	-7.008	1.070	-1.578	0.186	4.799	0.069	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	0.04	
123 1Q	4.451	-0.340	2.538	-0.403	1.627	0.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.01	
123 1R	-5.065	-0.340	-0.967	-0.403	4.156	0.837	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.03	
123 1S	4.451	1.547	2.538	0.257	4.891	0.255	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.04	
123 1T	-5.065	1.547	-0.967	0.257	7.419	0.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	0.06	
123 2	0.893	0.904	1.233	-0.087	6.256	0.389	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05	
123 7	0.288	0.927	1.200	-0.121	6.875	0.435	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05	
123 8	0.280	0.880	1.070	-0.106	6.426	0.406	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05	
Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
128 1A	8.817	0.236	2.296	-0.102	2.028	0.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02	
128 1B	-9.068	0.236	-1.094	-0.102	2.913	0.359	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02	
128 1C	8.817	1.268	2.296	0.374	0.420	0.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.00	
128 1D	-9.068	1.268	-1.094	0.374	1.305	0.025	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01	
128 1I	4.947	0.324	2.292	-0.047	1.489	0.243	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.01	
128 1J	-5.198	0.324	-1.090	-0.047	2.435	0.731	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.02	
128 1K	4.947	1.180	2.292	0.318	0.898	0.522	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.01	
128 1L	-5.198	1.180	-1.090	0.318	1.844	0.033	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01	
128 1Q	3.561	-0.209	1.885	-0.048	0.050	0.118	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00	
128 1R	-3.812	-0.209	-0.683	-0.048	2.853	0.242	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02	
128 1S	3.561	1.713	1.885	0.319	0.480	0.032	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.00	
128 1T	-3.812	1.713	-0.683	0.319	3.383	0.092	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.03	
128 2	0.716	1.103	0.902	0.206	2.240	0.133	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02	
128 7	0.292	1.154	0.873	0.196	2.564	0.157	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02	
128 8	0.271	1.090	0.769	0.192	2.371	0.145	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02	

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
133	1A	7.308	0.228	2.022	0.004	0.254	0.025	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
133	1B	-7.345	0.228	-1.037	0.004	0.371	0.121	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
133	1C	7.308	1.158	2.022	0.463	1.872	0.226	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
133	1D	-7.345	1.158	-1.037	0.463	1.247	0.129	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
133	1I	3.967	0.289	1.791	0.046	0.597	0.008	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.00
133	1J	-4.004	0.289	-0.807	0.046	0.114	0.408	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.00
133	1K	3.967	1.097	1.791	0.421	1.615	0.513	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
133	1L	-4.004	1.097	-0.807	0.421	0.904	0.096	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
133	1Q	2.931	-0.288	1.523	-0.039	0.941	0.022	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
133	1R	-2.968	-0.288	-0.539	-0.039	1.320	0.102	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
133	1S	2.931	1.673	1.523	0.506	2.821	0.003	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
133	1T	-2.968	1.673	-0.539	0.506	0.560	0.082	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00
133	2	0.537	1.010	0.716	0.342	1.177	0.085	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
133	7	0.258	1.067	0.695	0.346	1.093	0.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
133	8	0.226	1.006	0.601	0.331	1.069	0.076	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
137	1A	6.096	0.103	1.758	0.054	1.857	0.121	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
137	1B	-5.946	0.103	-0.914	0.054	1.508	0.047	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
137	1C	6.096	0.823	1.758	0.463	4.287	0.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
137	1D	-5.946	0.823	-0.914	0.463	3.939	0.262	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
137	1I	3.241	0.145	1.428	0.085	2.071	0.182	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
137	1J	-3.090	0.145	-0.584	0.085	1.657	0.181	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
137	1K	3.241	0.782	1.428	0.433	4.138	0.564	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
137	1L	-3.090	0.782	-0.584	0.433	3.725	0.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
137	1Q	2.470	-0.317	1.266	-0.045	0.512	0.058	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
137	1R	-2.319	-0.317	-0.422	-0.045	0.773	0.256	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
137	1S	2.470	1.244	1.266	0.562	6.569	0.127	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
137	1T	-2.319	1.244	-0.422	0.562	5.284	0.324	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
137	2	0.386	0.674	0.584	0.375	4.223	0.279	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
137	7	0.215	0.721	0.572	0.386	4.351	0.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
137	8	0.176	0.677	0.484	0.368	4.133	0.272	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
142	1A	5.132	-0.139	1.586	0.055	5.238	0.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
142	1B	-4.894	-0.139	-0.836	0.055	4.906	0.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
142	1C	5.132	0.328	1.586	0.385	4.717	0.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
142	1D	-4.894	0.328	-0.836	0.385	4.385	0.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
142	1I	2.688	-0.101	1.189	0.074	4.980	0.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
142	1J	-2.450	-0.101	-0.439	0.074	4.664	0.058	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
142	1K	2.688	0.290	1.189	0.366	4.959	0.688	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
142	1L	-2.450	0.290	-0.439	0.366	4.643	0.235	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
142	1Q	2.107	-0.318	1.107	-0.063	4.928	0.264	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
142	1R	-1.868	-0.318	-0.357	-0.063	4.113	0.213	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
142	1S	2.107	0.508	1.107	0.502	5.510	0.417	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
142	1T	-1.868	0.508	-0.357	0.502	4.694	0.366	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
142	2	0.270	0.143	0.478	0.318	6.945	0.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
142	7	0.179	0.163	0.478	0.329	7.251	0.473	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
142	8	0.136	0.150	0.392	0.313	6.865	0.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
150	1A	3.407	-1.818	1.660	-0.157	10.013	0.604	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
150	1B	-3.044	-1.818	-0.990	-0.157	8.769	0.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
150	1C	3.407	-0.283	1.660	-0.002	6.183	0.578	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
150	1D	-3.044	-0.283	-0.990	-0.002	4.939	0.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
150	1I	1.961	-1.597	1.083	-0.133	9.357	0.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
150	1J	-1.598	-1.597	-0.413	-0.133	8.409	0.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
150	1K	1.961	-0.505	1.083	-0.025	6.543	0.683	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
150	1L	-1.598	-0.505	-0.413	-0.025	5.595	0.336	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
150	1Q	1.533	-2.531	1.044	-0.224	12.580	0.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
150	1R	-1.170	-2.531	-0.374	-0.224	10.183	0.378	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
150	1S	1.533	0.429	1.044	0.065	4.769	0.591	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
150	1T	-1.170	0.429	-0.374	0.065	2.372	0.294	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
150	2	0.130	-1.506	0.351	-0.113	10.752	0.688	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
150	7	0.142	-1.569	0.378	-0.118	11.319	0.728	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
150	8	0.102	-1.487	0.303	-0.111	10.698	0.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
158	1A	17.970	-1.166	12.204	-1.983	0.999	17.117	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.13	0.13
158	1B	-13.808	-1.166	-15.278	-1.983	1.125	20.160	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.12	0.15
158	1C	17.970	0.369	12.204	0.297	3.076	8.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.13	0.06
158	1D	-13.808	0.369	-15.278	0.297	2.951	11.310	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	0.08
158	1I	16.967	-0.990	14.582	-2.714	0.151	15.897	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	0.12
158	1J	-12.806	-0.990	-17.655	-2.714	1.530	25.115	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.05	0.18
158	1K	16.967	0.194	14.582	1.027	3.481	3.312	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	0.03
158	1L	-12.806	0.194	-17.655	1.027	2.102	12.531	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	0.09
158	1Q	11.935	-1.258	7.586	-3.401	0.254	19.140	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	0.15
158	1R	-7.774	-1.258	-10.660	-3.401	1.883	30.519	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	0.23
158	1S	11.935	0.462	7.586	1.714	3.834	2.091	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	0.03
158	1T	-7.774	0.462	-10.660	1.714	1.698	9.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	0.07
158	2	3.250	-0.576	-4.469	-1.256	2.254	20.407	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.16
158	7	3.187	-0.629	-3.646	-1.362	2.010	21.860	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	0.17
158	8	2.957	-0.585	-3.541	-1.267	1.919	20.526	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.16
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
163	1A	7.336	-0.718	7.571	-0.260	0.855	11.810	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	0.09
163	1B	-5.002	-0.718	-8.905	-0.260	0.865	12.795	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	0.10
163	1C	7.336	0.160	7.571	0.574	1.954	3.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	0.03
163	1D	-5.002	0.160	-8.905	0.574	1.944	4.479	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	0.03
163	1I	5.078	-0.765	13.341	-0.595	0.116	13.228	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	0.10
163	1J	-2.744	-0.765	-14.674	-0.595	0.920	16.793	3.14	3.					

163	1K	5.078	0.207	13.341	0.909	2.009	0.504	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	0.02
163	1L	-2.744	0.207	-14.674	0.909	0.973	3.061	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	0.02
163	1Q	4.798	-0.940	5.580	-0.516	0.297	15.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.12
163	1R	-2.464	-0.940	-6.913	-0.516	0.891	18.744	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.14
163	1S	4.798	0.382	5.580	0.829	1.980	2.455	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.02
163	1T	-2.464	0.382	-6.913	0.829	0.792	1.245	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.01
163	2	0.985	-0.438	-1.709	0.209	1.290	11.801	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.09
163	7	1.274	-0.470	-1.467	0.201	1.143	12.618	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.10
163	8	1.132	-0.436	-1.449	0.199	1.091	11.843	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.09

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

168	1A	4.607	-0.391	5.376	0.172	0.612	4.273	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	0.03
168	1B	-3.017	-0.391	-5.990	0.172	0.898	4.858	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	0.04
168	1C	4.607	0.238	5.376	1.038	1.495	4.176	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	0.03
168	1D	-3.017	0.238	-5.990	1.038	1.208	4.762	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	0.04
168	1I	3.789	-0.438	10.875	-0.006	0.094	5.022	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.04
168	1J	-2.200	-0.438	-11.488	-0.006	0.363	6.573	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.05
168	1K	3.789	0.285	10.875	1.216	0.959	2.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.02
168	1L	-2.200	0.285	-11.488	1.216	0.691	4.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.03
168	1Q	3.125	-0.473	4.266	-0.355	0.345	1.623	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.01
168	1R	-1.536	-0.473	-4.880	-0.355	0.104	4.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.03
168	1S	3.125	0.320	4.266	1.564	0.700	4.958	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.04
168	1T	-1.536	0.320	-4.880	1.564	0.941	7.412	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.06
168	2	-0.931	-0.147	-0.624	0.864	0.673	6.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	0.05
168	7	0.533	-0.160	-0.600	0.903	0.609	7.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
168	8	0.427	-0.144	-0.619	0.857	0.579	6.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

173	1A	3.299	-0.100	4.326	0.350	0.399	1.462	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.01
173	1B	-2.076	-0.100	-4.580	0.350	0.969	2.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.02
173	1C	3.299	0.363	4.326	1.154	1.165	1.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.01
173	1D	-2.076	0.363	-4.580	1.154	0.595	1.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
173	1I	3.061	-0.137	8.959	0.237	0.125	1.826	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
173	1J	-1.838	-0.137	-9.213	0.237	0.452	2.983	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
173	1K	3.061	0.401	8.959	1.268	0.648	0.305	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.01
173	1L	-1.838	0.401	-9.213	1.268	0.321	1.461	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.01
173	1Q	2.311	-0.113	3.484	-0.235	0.250	0.057	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
173	1R	-1.088	-0.113	-3.738	-0.235	0.605	2.759	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
173	1S	2.311	0.376	3.484	1.739	0.800	0.529	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.01
173	1T	-1.088	0.376	-3.738	1.739	0.445	3.345	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.03
173	2	-1.040	0.188	0.678	1.084	0.277	2.487	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.02
173	7	-0.250	0.183	0.263	1.143	0.239	2.700	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
173	8	-0.344	0.179	0.231	1.079	0.228	2.509	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

178	1A	2.514	0.000	3.591	0.308	0.328	0.626	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.00
178	1B	-1.503	0.000	-3.636	0.308	0.948	0.138	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.01
178	1C	2.514	0.455	3.591	1.074	0.800	1.422	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
178	1D	-1.503	0.455	-3.636	1.074	0.181	0.934	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
178	1I	2.605	-0.026	7.496	0.228	0.178	0.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
178	1J	-1.594	-0.026	-7.541	0.228	0.532	0.390	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
178	1K	2.605	0.482	7.496	1.154	0.384	1.950	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.02
178	1L	-1.594	0.482	-7.541	1.154	0.030	1.150	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
178	1Q	1.836	-0.096	2.935	-0.313	0.178	0.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.01
178	1R	-0.825	-0.096	-2.980	-0.313	0.811	1.217	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.01
178	1S	1.836	0.552	2.935	1.695	0.663	2.778	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.02
178	1T	-0.825	0.552	-2.980	1.695	0.030	0.600	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.00
178	2	-1.081	0.326	0.835	1.005	0.038	0.990	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
178	7	-0.348	0.333	0.429	1.063	0.064	0.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
178	8	-0.428	0.319	0.383	1.002	0.060	0.972	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

183	1A	1.966	0.048	2.999	0.159	0.273	2.144	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
183	1B	-1.087	0.048	-2.905	0.159	0.888	1.893	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
183	1C	1.966	0.454	2.999	0.757	0.440	3.994	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
183	1D	-1.087	0.454	-2.905	0.757	0.175	3.742	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
183	1I	2.222	0.031	6.261	0.104	0.219	2.030	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
183	1J	-1.343	0.031	-6.168	0.104	0.559	1.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
183	1K	2.222	0.472	6.261	0.812	0.111	4.326	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	0.03
183	1L	-1.343	0.472	-6.168	0.812	0.229	3.857	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
183	1Q	1.509	-0.084	2.505	-0.333	0.063	0.567	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
183	1R	-0.630	-0.084	-2.411	-0.333	0.812	0.663	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
183	1S	1.509	0.586	2.505	1.249	0.364	6.550	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
183	1T	-0.630	0.586	-2.411	1.249	0.385	5.319	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
183	2	-1.079	0.360	0.944	0.677	0.298	4.092	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
183	7	-0.392	0.373	0.539	0.720	0.320	4.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
183	8	-0.463	0.356	0.481	0.676	0.304	4.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

188	1A	1.602	0.046	2.544	-0.093	0.391	5.156	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
188	1B	-0.798	0.046	-2.380	-0.093	0.738	4.934	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
188	1C	1.602	0.374	2.544	0.263	0.039	4.829	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
188	1D	-0.798	0.374	-2.380	0.263	0.307	4.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
188	1I	1.970	0.037	5.283	-0.144	0.436	5.485	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
188	1J	-1.166	0.037	-5.119	-0.144	0.453	5.050	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
188	1K	1.970	0.383	5.283	0.314	0.246	4.713	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
188	1L	-1.166	0.383	-5.119	0.314	0.262	4.279	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
188	1Q	1.304	-0.080	2.181	-0.317	0.442	5.215	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
188	1R	-0.500	-0.080	-2.017	-0.317	0.430	4.372	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
188	1S	1.304	0.500	2.181	0.487	0.269	5.391	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
188	1T	-0.500	0.500	-2.017	0.487	0.256	4.548	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
188	2	-1.044	0.291	1.026	0.137	0.507	6.872	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
188	7	-0.401	0.306	0.614	0.153	0.528	7.252	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04

188	8	-0.466	0.291	0.548	0.141	0.502	6.858	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
194	1A	1.388	0.005	2.195	-0.748	0.575	9.004	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.07
194	1B	-0.637	0.005	-1.975	-0.748	0.657	8.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.07
194	1C	1.388	0.234	2.195	-0.129	0.227	4.707	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
194	1D	-0.637	0.234	-1.975	-0.129	0.309	4.173	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.03
194	1I	1.871	0.003	4.467	-0.865	0.737	9.904	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
194	1J	-1.120	0.003	-4.247	-0.865	0.416	9.090	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
194	1K	1.871	0.236	4.467	-0.013	0.468	4.087	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
194	1L	-1.120	0.236	-4.247	-0.013	0.146	3.273	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
194	1Q	1.192	-0.091	1.938	-1.213	1.085	13.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
194	1R	-0.441	-0.091	-1.718	-1.213	0.184	11.545	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09
194	1S	1.192	0.329	1.938	0.335	0.700	1.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
194	1T	-0.441	0.329	-1.718	0.335	0.201	0.138	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
194	2	-0.989	0.166	1.096	-0.596	0.668	9.316	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
194	7	-0.393	0.175	0.673	-0.624	0.687	9.852	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
194	8	-0.456	0.167	0.597	-0.593	0.655	9.300	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
198	1A	1.360	-0.190	1.858	-1.640	0.759	9.558	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.07
198	1B	-0.657	-0.190	-1.596	-1.640	0.817	8.716	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.07
198	1C	1.360	0.008	1.858	-0.489	0.371	6.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.05
198	1D	-0.657	0.008	-1.596	-0.489	0.428	5.764	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.04
198	1I	1.896	-0.211	3.475	-1.864	0.889	10.216	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.00	0.08
198	1J	-1.192	-0.211	-3.213	-1.864	0.734	9.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
198	1K	1.896	0.029	3.475	-0.265	0.454	6.260	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
198	1L	-1.192	0.029	-3.213	-0.265	0.298	5.106	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
198	1Q	1.170	-0.309	1.665	-2.598	1.221	12.746	3.14	3.14	3.14	3.14	0.15	0.00	0.10
198	1R	-0.467	-0.309	-1.403	-2.598	0.755	10.542	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
198	1S	1.170	0.127	1.665	0.469	0.432	4.780	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
198	1T	-0.467	0.127	-1.403	0.469	0.034	2.576	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
198	2	-0.928	-0.125	1.162	-1.485	0.906	10.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
198	7	-0.378	-0.133	0.726	-1.565	0.935	11.507	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
198	8	-0.450	-0.125	0.640	-1.480	0.897	10.847	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
199	1A	13.102	-1.102	16.761	-1.992	2.083	16.919	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	0.13
199	1B	-8.938	-1.102	-19.833	-1.992	1.071	20.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.12	0.15
199	1C	13.102	0.301	16.761	0.301	0.765	7.853	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	0.06
199	1D	-8.938	0.301	-19.833	0.301	0.247	11.529	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	0.08
199	1I	15.060	-0.893	16.121	-2.658	1.288	16.005	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	0.13
199	1J	-10.896	-0.893	-19.193	-2.658	0.093	25.199	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.04	0.18
199	1K	15.060	0.092	16.121	0.967	1.929	3.249	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	0.03
199	1L	-10.896	0.092	-19.193	0.967	0.548	12.442	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	0.09
199	1Q	10.400	-1.143	9.037	-3.334	1.800	19.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.04	0.15
199	1R	-6.236	-1.143	-12.109	-3.334	0.187	30.827	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	0.23
199	1S	10.400	0.342	9.037	1.643	2.023	2.379	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	0.02
199	1T	-6.236	0.342	-12.109	1.643	0.036	9.370	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	0.07
199	2	2.480	-0.607	-4.197	-1.301	0.448	20.735	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	0.16
199	7	2.880	-0.648	-3.636	-1.390	0.891	22.056	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	0.17
199	8	2.625	-0.605	-3.506	-1.295	0.803	20.729	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.16
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
208	1A	14.463	-2.750	18.103	-1.086	15.972	0.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	0.13
208	1B	-17.533	-2.750	-13.985	-1.086	24.934	2.042	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.05	0.18
208	1C	14.463	1.065	18.103	0.283	3.589	3.311	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	0.03
208	1D	-17.533	1.065	-13.985	0.283	12.552	1.506	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	0.09
208	1I	12.154	-1.987	19.967	-1.196	17.067	1.268	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.13	0.13
208	1J	-15.224	-1.987	-15.848	-1.196	19.954	1.590	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.12	0.15
208	1K	12.154	0.302	19.967	0.393	8.569	2.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.13	0.07
208	1L	-15.224	0.302	-15.848	0.393	11.457	2.538	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	0.08
208	1Q	7.598	-3.457	12.750	-1.376	19.170	0.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	0.15
208	1R	-10.668	-3.457	-8.631	-1.376	30.199	2.469	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.04	0.23
208	1S	7.598	1.772	12.750	0.573	1.675	3.739	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	0.03
208	1T	-10.668	1.772	-8.631	0.573	9.354	1.102	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	0.07
208	2	-5.466	-1.512	2.412	-0.660	22.112	1.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17
208	7	-4.399	-1.514	2.819	-0.681	22.909	1.088	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
208	8	-4.263	-1.420	2.547	-0.637	21.571	1.023	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
210	1A	-2.900	-0.668	9.405	-0.305	1.615	11.716	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.09
210	1B	5.244	-0.668	-10.746	-0.305	0.996	13.079	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.10
210	1C	-2.900	0.113	9.405	0.615	0.102	3.224	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.03
210	1D	5.244	0.113	-10.746	0.615	0.518	4.587	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.05	0.03
210	1I	3.601	-0.725	13.391										

215	1I	2.790	-0.400	10.738	-0.009	0.573	5.320	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
215	1J	-1.184	-0.400	-11.366	-0.009	0.632	6.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.05
215	1K	2.790	0.251	10.738	1.215	0.002	2.622	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.02
215	1L	-1.184	0.251	-11.366	1.215	0.056	3.718	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.03
215	1Q	2.568	-0.411	4.466	-0.340	0.369	1.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.01
215	1R	-0.963	-0.411	-5.094	-0.340	0.875	4.176	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.03
215	1S	2.568	0.262	4.466	1.546	0.246	4.863	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.04
215	1T	-0.963	0.262	-5.094	1.546	0.261	7.374	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	0.06
215	2	-1.344	-0.123	-0.787	0.826	0.222	6.691	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	0.05
215	7	0.506	-0.144	-0.744	0.879	0.349	7.135	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	0.06
215	8	-0.457	-0.129	-0.755	0.833	0.319	6.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	0.05

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
220	1A	2.323	-0.050	4.928	0.324	0.265	1.478	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.01
220	1B	-1.079	-0.050	-5.204	0.324	0.752	2.405	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.02
220	1C	2.323	0.311	4.928	1.177	0.504	0.892	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.01
220	1D	-1.079	0.311	-5.204	1.177	0.017	1.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
220	1I	2.325	-0.106	8.779	0.236	0.246	2.051	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
220	1J	-1.081	-0.106	-9.056	0.236	0.369	2.908	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
220	1K	2.325	0.368	8.779	1.265	0.122	0.389	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.00
220	1L	-1.081	0.368	-9.056	1.265	0.001	1.246	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
220	1Q	1.914	-0.047	3.576	-0.206	0.095	0.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
220	1R	-0.670	-0.047	-3.853	-0.206	0.222	2.870	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
220	1S	1.914	0.309	3.576	1.707	0.025	0.427	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.00
220	1T	-0.670	0.309	-3.853	1.707	0.153	3.309	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.03
220	2	-1.318	0.142	0.718	1.055	0.061	2.554	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.02
220	7	-0.446	0.155	0.316	1.124	0.126	2.742	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
220	8	-0.533	0.151	-0.333	1.061	0.112	2.551	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
225	1A	1.822	0.043	3.959	0.287	0.002	0.606	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.00
225	1B	-0.783	0.043	-4.035	0.287	0.412	0.098	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.00
225	1C	1.822	0.413	3.959	1.092	0.475	1.643	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
225	1D	-0.783	0.413	-4.035	1.092	0.061	0.939	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
225	1I	2.048	0.001	7.306	0.227	0.028	0.247	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
225	1J	-1.009	0.001	-7.383	0.227	0.128	0.358	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
225	1K	2.048	0.455	7.306	1.153	0.191	1.903	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
225	1L	-1.009	0.455	-7.383	1.153	0.091	1.298	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
225	1Q	1.547	-0.037	2.966	-0.285	0.057	0.924	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
225	1R	-0.508	-0.037	-3.042	-0.285	0.128	1.320	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
225	1S	1.547	0.493	2.966	1.665	0.064	2.865	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
225	1T	-0.508	0.493	-3.042	1.665	0.006	0.621	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00
225	2	-1.288	0.291	0.835	0.984	0.094	0.933	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
225	7	-0.491	0.312	0.447	1.049	0.071	0.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
225	8	-0.566	0.298	0.396	0.988	0.071	0.934	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
230	1A	1.468	0.080	3.240	0.141	0.160	2.103	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
230	1B	-0.554	0.080	-3.129	0.141	0.207	1.688	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
230	1C	1.468	0.425	3.240	0.775	0.516	4.170	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
230	1D	-0.554	0.425	-3.129	0.775	0.150	3.755	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
230	1I	1.798	0.050	6.102	0.101	0.102	1.897	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
230	1J	-0.883	0.050	-5.991	0.101	0.021	1.555	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
230	1K	1.798	0.455	6.102	0.814	0.289	4.303	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
230	1L	-0.883	0.455	-5.991	0.814	0.207	3.961	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
230	1Q	1.293	-0.045	2.525	-0.317	0.058	0.521	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
230	1R	-0.379	-0.045	-2.414	-0.317	0.252	0.754	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
230	1S	1.293	0.550	2.525	1.233	0.058	6.612	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
230	1T	-0.379	0.550	-2.414	1.233	0.251	5.337	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
230	2	-1.243	0.337	0.923	0.665	0.227	4.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
230	7	-0.502	0.360	0.535	0.712	0.233	4.258	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
230	8	-0.568	0.343	0.473	0.668	0.223	4.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
235	1A	1.239	0.071	2.677	-0.106	0.334	5.086	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
235	1B	-0.403	0.071	-2.510	-0.106	0.124	4.755	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
235	1C	1.239	0.360	2.677	0.280	0.591	4.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
235	1D	-0.403	0.360	-2.510	0.280	0.134	4.634	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
235	1I	1.635	0.053	5.128	-0.146	0.276	5.362	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
235	1J	-0.799	0.053	-4.961	-0.146	0.056	5.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
235	1K	1.635	0.377	5.128	0.320	0.411	4.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
235	1L	-0.799	0.377	-4.961	0.320	0.192	4.358	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
235	1Q	1.133	-0.063	2.172	-0.317	0.218	5.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
235	1R	-0.297	-0.063	-2.006	-0.317	0.182	4.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
235	1S	1.133	0.494	2.172	0.491	0.286	5.433	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
235	1T	-0.297	0.494	-2.006	0.491	0.250	4.601	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
235	2	-1.183	0.303	0.992	0.156	0.314	6.814	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
235	7	-0.489	0.318	0.595	0.167	0.338	7.204	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
235	8	-0.548	0.303	0.522	0.154	0.321	6.811	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
240	1A	1.126	0.036	2.246	-0.738	0.515	8.910	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.07
240	1B	-0.346	0.036	-2.052	-0.738	0.107	8.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.06
240	1C	1.126	0.216	2.246	-0.128	0.616	4.811	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
240	1D	-0.346	0.216	-2.052	-0.128	0.006	4.186	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.03
240	1I	1.618	0.035	4.316	-0.841	0.443	9.790	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
240	1J	-0.838	0.035	-4.123	-0.841	0.074	8.995	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
240	1K	1.618	0.217	4.316	-0.025	0.435	4.101	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
240	1L	-0.838	0.217	-4.123	-0.025	0.065	3.306	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
240	1Q	1.057	-0.046	1.901	-1.171	0.522	12.927	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10

240	2	-1.111	0.179	1.051	-0.587	0.329	9.238	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
240	7	-0.466	0.188	0.639	-0.615	0.363	9.779	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
240	8	-0.522	0.179	0.554	-0.584	0.346	9.231	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
245	1A	1.128	-0.134	1.907	-1.598	0.521	9.311	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
245	1B	-0.429	-0.134	-1.710	-1.598	0.216	8.395	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
245	1C	1.128	-0.018	1.907	-0.493	0.476	6.512	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
245	1D	-0.429	-0.018	-1.710	-0.493	0.171	5.597	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
245	1I	1.704	-0.149	3.361	-1.811	0.489	9.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
245	1J	-1.004	-0.149	-3.164	-1.811	0.348	8.762	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
245	1K	1.704	-0.002	3.361	-0.279	0.343	6.145	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
245	1L	-1.004	-0.002	-3.164	-0.279	0.202	4.940	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
245	1Q	1.041	-0.212	1.624	-2.519	0.597	12.488	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
245	1R	-0.341	-0.212	-1.427	-2.519	0.420	10.184	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
245	1S	1.041	0.060	1.624	0.429	0.271	4.723	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
245	1T	-0.341	0.060	-1.427	0.429	0.095	2.419	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
245	2	-1.037	-0.105	1.101	-1.453	0.480	10.559	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
245	7	-0.450	-0.111	0.669	-1.534	0.520	11.190	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
245	8	-0.512	-0.104	0.574	-1.450	0.501	10.546	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
249	1A	3.427	-1.838	1.854	-0.193	10.019	0.703	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
249	1B	-3.075	-1.838	-1.190	-0.193	8.781	0.543	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
249	1C	3.427	-0.265	1.854	0.034	6.173	0.425	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
249	1D	-3.075	-0.265	-1.190	0.034	4.935	0.265	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
249	1I	1.822	-1.621	1.329	-0.175	9.366	0.600	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.07
249	1J	-1.469	-1.621	-0.665	-0.175	8.474	0.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.07
249	1K	1.822	-0.482	1.329	0.016	6.479	0.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.05
249	1L	-1.469	-0.482	-0.665	0.016	5.587	0.367	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.04
249	1Q	1.497	-2.569	1.143	-0.286	12.569	0.966	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
249	1R	-1.144	-2.569	-0.479	-0.286	10.197	0.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
249	1S	1.497	0.466	1.143	0.127	4.757	0.486	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
249	1T	-1.144	0.466	-0.479	0.127	2.385	0.002	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
249	2	-2.384	-1.404	0.628	-0.102	10.445	0.674	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
249	7	-1.369	-1.509	0.554	-0.111	11.137	0.719	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
249	8	-1.410	-1.427	0.481	-0.104	10.514	0.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
254	1A	4.447	-0.835	1.825	0.010	9.837	0.700	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
254	1B	-4.143	-0.835	-1.137	0.010	9.022	0.379	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
254	1C	4.447	-0.010	1.825	0.253	4.115	0.477	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
254	1D	-4.143	-0.010	-1.137	0.253	3.299	0.156	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
254	1I	2.161	-0.722	1.349	0.013	8.944	0.547	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.07
254	1J	-1.858	-0.722	-0.661	0.013	8.415	0.628	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.07
254	1K	2.161	-0.123	1.349	0.250	4.721	0.229	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
254	1L	-1.858	-0.123	-0.661	0.250	4.192	0.309	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.03
254	1Q	1.817	-1.171	1.163	-0.088	12.922	1.033	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
254	1R	-1.513	-1.171	-0.474	-0.088	11.411	0.129	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09
254	1S	1.817	0.327	1.163	0.351	1.725	0.727	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
254	1T	-1.513	0.327	-0.474	0.351	0.214	0.176	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
254	2	-2.566	-0.525	0.758	0.181	9.060	0.589	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
254	7	-1.499	-0.571	0.639	0.192	9.686	0.630	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
254	8	-1.541	-0.542	0.556	0.183	9.143	0.593	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
259	1A	5.275	-0.134	1.930	0.042	5.307	0.403	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
259	1B	-5.038	-0.134	-1.177	0.042	4.903	0.451	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
259	1C	5.275	0.322	1.930	0.397	4.724	0.180	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
259	1D	-5.038	0.322	-1.177	0.397	4.320	0.228	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
259	1I	2.518	-0.084	1.562	0.052	5.004	0.358	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
259	1J	-2.282	-0.084	-0.809	0.052	4.805	0.728	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
259	1K	2.518	0.273	1.562	0.386	4.822	0.097	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
259	1L	-2.282	0.273	-0.809	0.386	4.623	0.273	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
259	1Q	2.095	-0.316	1.272	-0.080	4.945	0.413	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
259	1R	-1.858	-0.316	-0.519	-0.080	4.142	0.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
259	1S	2.095	0.505	1.272	0.518	5.484	0.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
259	1T	-1.858	0.505	-0.519	0.518	4.682	0.218	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
259	2	-2.774	0.185	0.942	0.293	6.517	0.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
259	7	-1.647	0.189	0.772	0.314	6.997	0.458	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
259	8	-1.689	0.176	0.686	0.298	6.610	0.431	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
264	1A	6.259	0.104	2.194	0.033	1.958	0.194	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
264	1B	-6.104	0.104	-1.350	0.033	1.489	0.547	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
264	1C	6.259	0.823	2.194	0.482	4.308	0.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	0.03
264	1D	-6.104	0.823	-1.350	0.482	3.839	0.187	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
264	1I	2.980	0.161	1.932	0.052	2.089	0.245	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
264	1J	-2.825	0.161	-1.088	0.052	1.835	0.867	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
264	1K	2.980	0.766	1.932	0.464	3.962	0.485	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
264	1L	-2.825	0.766	-1.088	0.464	3.708	0.136	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
264	1Q	2.445	-0.338	1.481	-0.086	0.526	0.056	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
264	1R	-2.290	-0.338	-0.637	-0.086	0.717	0.821	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
264	1S	2.445	1.265	1.481	0.601	6.515	0.440	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
264	1T	-2.290	1.265	-0.637	0.601	5.271	0.325	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
264	2	-3.019	0.693	1.147	0.338	3.736	0.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
264	7	-1.826	0.732	0.927	0.364	4.058	0.266	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
264	8	-1.864	0.688	0.837	0.346	3.841	0.251	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
269	1A	7.512	0.227	2.581	-0.024	0.406	0.159	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
269	1B	-7.475	0.227	-1.600	-0.024	0.408	0.525	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00

269	1C	7.512	1.161	2.581	0.488	1.904	0.421	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.01
269	1D	-7.475	1.161	-1.600	0.488	1.089	0.056	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
269	1I	3.589	0.308	2.475	0.003	0.610	0.304	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.00
269	1J	-3.552	0.308	-1.494	0.003	0.112	0.935	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.01
269	1K	3.589	1.079	2.475	0.461	1.383	0.832	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
269	1L	-3.552	1.079	-1.494	0.461	0.885	0.201	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
269	1Q	2.908	-0.319	1.804	-0.098	0.978	0.149	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.01
269	1R	-2.871	-0.319	-0.823	-0.098	1.228	0.822	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.01
269	1S	2.908	1.706	1.804	0.562	2.724	0.719	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.02
269	1T	-2.871	1.706	-0.823	0.562	0.517	0.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.00
269	2	-3.324	0.992	1.375	0.285	0.595	0.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.00
269	7	-2.056	1.057	1.111	0.311	0.742	0.049	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
269	8	-2.087	0.995	1.015	0.296	0.719	0.048	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

274	1A	8.984	0.235	3.145	-0.139	1.809	0.119	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
274	1B	-9.221	0.235	-1.950	-0.139	2.974	0.509	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
274	1C	8.984	1.271	3.145	0.407	0.359	0.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.01
274	1D	-9.221	1.271	-1.950	0.407	1.523	0.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.01
274	1I	4.313	0.349	3.378	-0.102	1.498	0.422	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.01
274	1J	-4.549	0.349	-2.183	-0.102	2.148	1.046	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.02
274	1K	4.313	1.158	3.378	0.370	1.185	1.211	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.01
274	1L	-4.549	1.158	-2.183	0.370	1.835	0.587	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
274	1Q	3.454	-0.245	2.332	-0.123	0.083	0.150	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
274	1R	-3.690	-0.245	-1.138	-0.123	2.711	0.705	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
274	1S	3.454	1.751	2.332	0.391	0.622	0.870	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.01
274	1T	-3.690	1.751	-1.138	0.391	3.416	0.315	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.03
274	2	-3.707	1.041	1.632	0.127	2.953	0.164	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
274	7	-2.358	1.117	1.339	0.148	2.992	0.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
274	8	-2.378	1.054	1.230	0.143	2.798	0.151	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

283	1A	13.500	-0.593	6.411	-0.792	13.335	0.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	0.10
283	1B	-14.809	-0.593	-4.117	-0.792	16.640	1.420	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	0.12
283	1C	13.500	0.916	6.411	0.237	0.373	2.109	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	0.02
283	1D	-14.809	0.916	-4.117	0.237	2.933	0.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	0.02
283	1I	7.478	-0.257	9.299	-0.732	11.783	0.976	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	0.09
283	1J	-8.787	-0.257	-7.004	-0.732	12.658	1.253	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	0.10
283	1K	7.478	0.580	9.299	0.177	3.610	1.942	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	0.03
283	1L	-8.787	0.580	-7.004	0.177	4.485	1.664	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	0.03
283	1Q	5.622	-0.524	5.596	-0.980	15.351	0.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.12
283	1R	-6.931	-0.524	-3.302	-0.980	18.445	1.323	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.14
283	1S	5.622	0.847	5.596	0.425	2.177	2.012	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.02
283	1T	-6.931	0.847	-3.302	0.425	0.917	0.172	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.01
283	2	-4.845	0.072	2.268	-0.496	12.493	0.613	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
283	7	-3.414	0.122	2.102	-0.503	13.025	0.614	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
283	8	-3.376	0.120	1.931	-0.469	12.251	0.575	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

288	1A	3.444	-1.839	1.860	-0.192	10.025	0.703	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
288	1B	-3.080	-1.839	-1.189	-0.192	8.785	0.543	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
288	1C	3.444	-0.263	1.860	0.034	6.167	0.427	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
288	1D	-3.080	-0.263	-1.189	0.034	4.927	0.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
288	1I	1.830	-1.620	1.331	-0.174	9.365	0.602	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.07
288	1J	-1.466	-1.620	-0.660	-0.174	8.476	0.646	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.07
288	1K	1.830	-0.482	1.331	0.016	6.476	0.323	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.05
288	1L	-1.466	-0.482	-0.660	0.016	5.587	0.368	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.04
288	1Q	1.506	-2.567	1.149	-0.286	12.568	0.964	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
288	1R	-1.142	-2.567	-0.478	-0.286	10.200	0.482	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
288	1S	1.506	0.465	1.149	0.127	4.752	0.488	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
288	1T	-1.142	0.465	-0.478	0.127	2.384	0.006	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
288	2	0.129	-1.506	0.349	-0.113	10.752	0.688	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
288	7	0.141	-1.569	0.376	-0.118	11.319	0.728	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
288	8	0.100	-1.487	0.302	-0.111	10.697	0.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

304	1A	1.102	-0.149	2.001	-1.617	0.821	9.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
304	1B	-0.400	-0.149	-1.737	-1.617	0.443	8.637	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
304	1C	1.102	-0.033	2.001	-0.512	0.743	6.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
304	1D	-0.400	-0.033	-1.737	-0.512	0.366	5.762	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
304	1I	1.684	-0.175	3.444	-1.843	0.817	10.222	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
304	1J	-0.981	-0.175	-3.180	-1.843	0.575	9.020	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
304	1K	1.684	-0.007	3.444	-0.286	0.612	6.303	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
304	1L	-0.981	-0.007	-3.180	-0.286	0.370	5.101	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
304	1Q	1.041	-0.248	1.692	-2.562	0.981	12.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
304	1R	-0.339	-0.248	-1.428	-2.562	0.630	10.489	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
304	1S	1.041	0.065	1.692	0.433	0.557	4.835	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
304	1T	-0.339	0.065	-1.428	0.433	0.205	2.534	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
304	2	-0.930	-0.125	1.163	-1.485	0.906	10.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
304	7	-0.380	-0.133	0.727	-1.565	0.935	11.507	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
304	8	-0.451	-0.125	0.641	-1.480	0.897	10.847	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

305	1A	1.095	0.033	2.321	-0.749	0.717	8.986	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
305	1B	-0.345	0.033	-2.100	-0.749	0.030	8.352	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
305	1C	1.095	0.206	2.321	-0.129	0.854	4.824	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
305	1D	-0.345	0.206	-2.100	-0.129	0.166	4.191	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
305	1I	1.590	0.032	4.361	-0.853	0.656	9.870	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
305	1J	-0.839	0.032	-4.140	-0.853	0.195	9.073	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
305	1K	1.590	0.206	4.361	-0.025	0.688	4.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
305	1L	-0.839	0.206	-4.140	-0.025	0.227	3.307	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
305	1Q	1.042	-0.041	1.944	-1.187	0.753	13.057	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
305	1R	-0.292	-0.041	-1.723	-1.187	0.136	11.533	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09

305	1S	1.042	0.279	1.944	0.309	0.748	1.644	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
305	1T	-0.292	0.279	-1.723	0.309	0.130	0.120	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
305	2	-0.990	0.166	1.096	-0.596	0.667	9.317	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
305	7	-0.394	0.175	0.674	-0.624	0.687	9.852	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
305	8	-0.457	0.167	0.597	-0.593	0.655	9.300	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

306	1A	1.410	0.008	2.120	-0.737	0.383	8.928	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.07
306	1B	-0.631	0.008	-1.926	-0.737	0.517	8.414	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.07
306	1C	1.410	0.243	2.120	-0.129	0.009	4.682	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
306	1D	-0.631	0.243	-1.926	-0.129	0.125	4.169	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.03
306	1I	1.890	0.006	4.426	-0.854	0.537	9.813	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
306	1J	-1.111	0.006	-4.232	-0.854	0.287	9.025	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
306	1K	1.890	0.245	4.426	-0.012	0.222	4.071	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
306	1L	-1.111	0.245	-4.232	-0.012	0.029	3.284	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
306	1Q	1.198	-0.093	1.900	-1.197	0.883	12.917	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
306	1R	-0.419	-0.093	-1.706	-1.197	0.123	11.438	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.09
306	1S	1.198	0.345	1.900	0.331	0.385	1.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
306	1T	-0.419	0.345	-1.706	0.331	0.375	0.180	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
306	2	-1.112	0.179	1.052	-0.587	0.328	9.238	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
306	7	-0.467	0.188	0.639	-0.615	0.363	9.779	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
306	8	-0.523	0.179	0.555	-0.584	0.346	9.231	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

307	1A	1.327	-0.167	1.800	-1.616	0.478	9.322	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.07
307	1B	-0.628	-0.167	-1.602	-1.616	0.584	8.471	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.07
307	1C	1.327	0.015	1.800	-0.474	0.106	6.437	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.05
307	1D	-0.628	0.015	-1.602	-0.474	0.212	5.585	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.04
307	1I	1.863	-0.185	3.399	-1.835	0.586	9.969	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
307	1J	-1.163	-0.185	-3.200	-1.835	0.497	8.792	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
307	1K	1.863	0.033	3.399	-0.256	0.193	6.116	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.05
307	1L	-1.163	0.033	-3.200	-0.256	0.104	4.939	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
307	1Q	1.135	-0.273	1.613	-2.559	0.869	12.481	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
307	1R	-0.436	-0.273	-1.414	-2.559	0.545	10.212	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
307	1S	1.135	0.121	1.613	0.469	0.145	4.696	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
307	1T	-0.436	0.121	-1.414	0.469	0.179	2.427	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.02
307	2	-1.038	-0.105	1.103	-1.453	0.480	10.559	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
307	7	-0.452	-0.111	0.670	-1.534	0.519	11.189	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.09
307	8	-0.513	-0.104	0.575	-1.450	0.501	10.546	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

324	1A	17.148	-2.673	14.765	-0.886	14.304	1.609	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	0.11
324	1B	-20.220	-2.673	-10.645	-0.886	26.881	0.236	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.05	0.19
324	1C	17.148	0.987	14.765	0.083	1.642	1.037	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	0.01
324	1D	-20.220	0.987	-10.645	0.083	14.219	0.337	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	0.10
324	1I	19.615	-2.016	11.700	-1.075	16.020	2.381	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	0.13
324	1J	-22.687	-2.016	-7.580	-1.075	21.299	1.385	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.12	0.15
324	1K	19.615	0.331	11.700	0.272	7.224	0.113	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	0.06
324	1L	-22.687	0.331	-7.580	0.272	12.503	1.108	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	0.09
324	1Q	10.081	-3.363	10.037	-1.134	16.818	2.301	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.04	0.13
324	1R	-13.153	-3.363	-5.917	-1.134	32.916	0.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	0.24
324	1S	10.081	1.678	10.037	0.331	4.393	1.107	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	0.03
324	1T	-13.153	1.678	-5.917	0.331	11.705	1.029	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	0.09
324	2	-5.467	-1.512	2.412	-0.660	22.112	1.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17
324	7	-4.399	-1.514	2.820	-0.681	22.908	1.087	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.18
324	8	-4.268	-1.420	2.548	-0.637	21.572	1.024	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.17

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

331	1A	13.898	-0.605	3.514	-0.713	12.911	1.123	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	0.10
331	1B	-15.209	-0.605	-1.219	-0.713	17.327	0.449	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	0.13
331	1C	13.898	0.928	3.514	0.158	1.059	0.240	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.01
331	1D	-15.209	0.928	-1.219	0.158	3.357	0.434	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.02
331	1I	10.838	-0.340	5.043	-0.636	11.359	1.686	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.09
331	1J	-12.149	-0.340	-2.748	-0.636	13.392	1.173	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.10
331	1K	10.838	0.663	5.043	0.081	2.876	0.485	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.02
331	1L	-12.149	0.663	-2.748	0.081	4.909	0.998	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.04
331	1Q	6.564	-0.577	3.910	-0.917	14.285	1.519	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.11
331	1R	-7.875	-0.577	-1.614	-0.917	19.832	0.709	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.15
331	1S	6.564	0.900	3.910	0.362	3.564	0.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.03
331	1T	-7.875	0.900	-1.614	0.362	1.982	0.831	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.01
331	2	-4.846	0.072	2.269	-0.496	12.493	0.613	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
331	7	-3.415	0.122	2.103	-0.503	13.025	0.614	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.10
331	8	-3.377	0.120	1.932	-0.469	12.251	0.575	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.09

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

338	1A	11.010	-0.005	4.209	-0.446	5.004	0.108	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.02	0.04
338	1B	-11.608	-0.005	-2.649	-0.446	6.492	0.601	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.05
338	1C	11.010	1.217	4.209	0.297	2.551	0.982	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.02
338	1D	-11.608	1.217	-2.649	0.297	4.039	0.489	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.03
338	1I	5.400	0.170	5.061	-0.399	4.323	0.777	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	0.03
338	1J	-5.998	0.170	-3.500	-0.399	4.863	1.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	0.04
338	1K	5.400	1.042	5.061	0.251	4.180	1.549	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	0.03
338	1L	-5.998	1.042	-3.500	0.251	4.720	1.158	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	0.04
338	1Q	4.291	-0.365	3.320	-0.502	1.721	0.250	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.01
338	1R	-4.889	-0.365	-1.760	-0.502	3.925	0.289	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.03
338	1S	4.291	1.577	3.320	0.354	5.118	0.670	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.04
338	1T	-4.889	1.577	-1.760	0.354	7.322	0.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.06
338	2	-4.201	0.783	1.929	-0.192	7.181	0.330	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
338	7	-2.780	0.855	1.644	-0.186	7.429	0.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
338	8	-2.780	0.809	1.515	-0.170	6.980	0.311	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

339	1A	10.934	-0.008	2.739	-0.395	5.140	0.455	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
339	1B	-11.533	-0.008	-1.178	-0.395	6.593	0.649	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.05
339	1C	10.934	1.220	2.739	0.246	2.450	0.268	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.02
339	1D	-11.533	1.220	-1.178	0.246	3.903	0.074	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.03
339	1I	6.819	0.124	3.078	-0.322	4.240	0.598	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	0.03
339	1J	-7.418	0.124	-1.517	-0.322	5.395	1.092	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	0.04
339	1K	6.819	1.088	3.078	0.174	3.648	0.711	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	0.03
339	1L	-7.418	1.088	-1.517	0.174	4.803	0.217	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	0.04
339	1Q	4.620	-0.349	2.520	-0.414	1.378	0.313	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.01
339	1R	-5.219	-0.349	-0.959	-0.414	4.527	1.088	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.03
339	1S	4.620	1.561	2.520	0.265	4.516	0.707	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.04
339	1T	-5.219	1.561	-0.959	0.265	7.665	0.068	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.06
339	2	-4.201	0.783	1.929	-0.192	7.181	0.329	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
339	7	-2.781	0.855	1.645	-0.186	7.429	0.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
339	8	-2.780	0.809	1.515	-0.170	6.980	0.311	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.05

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

340	1A	8.821	0.236	2.310	-0.102	1.997	0.214	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
340	1B	-9.058	0.236	-1.115	-0.102	2.955	0.362	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
340	1C	8.821	1.270	2.310	0.370	0.378	0.197	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.00
340	1D	-9.058	1.270	-1.115	0.370	1.336	0.049	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
340	1I	5.018	0.322	2.305	-0.045	1.494	0.224	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.01
340	1J	-5.255	0.322	-1.110	-0.045	2.505	0.733	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.02
340	1K	5.018	1.184	2.305	0.314	0.828	0.568	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.01
340	1L	-5.255	1.184	-1.110	0.314	1.839	0.059	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
340	1Q	3.585	-0.211	1.894	-0.046	0.151	0.081	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
340	1R	-3.822	-0.211	-0.699	-0.046	2.970	0.327	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
340	1S	3.585	1.717	1.894	0.314	0.363	0.162	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.00
340	1T	-3.822	1.717	-0.699	0.314	3.484	0.084	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.03
340	2	-3.707	1.041	1.632	0.127	2.953	0.164	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
340	7	-2.359	1.117	1.340	0.148	2.992	0.161	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
340	8	-2.378	1.054	1.231	0.143	2.798	0.150	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

342	1A	7.344	0.228	2.014	0.004	0.257	0.021	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
342	1B	-7.307	0.228	-1.032	0.004	0.382	0.121	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
342	1C	7.344	1.160	2.014	0.460	1.877	0.224	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
342	1D	-7.307	1.160	-1.032	0.460	1.239	0.124	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
342	1I	4.003	0.289	1.783	0.046	0.595	0.010	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.00
342	1J	-3.966	0.289	-0.801	0.046	0.129	0.408	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.00
342	1K	4.003	1.098	1.783	0.418	1.625	0.511	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
342	1L	-3.966	1.098	-0.801	0.418	0.901	0.093	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
342	1Q	2.969	-0.289	1.516	-0.037	0.955	0.037	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
342	1R	-2.932	-0.289	-0.533	-0.037	1.342	0.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
342	1S	2.969	1.676	1.516	0.501	2.838	0.009	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
342	1T	-2.932	1.676	-0.533	0.501	0.540	0.065	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00
342	2	-3.325	0.992	1.376	0.285	0.595	0.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.00
342	7	-2.056	1.057	1.112	0.311	0.742	0.049	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
342	8	-2.087	0.995	1.015	0.296	0.719	0.048	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

343	1A	6.100	0.103	1.755	0.054	1.850	0.122	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
343	1B	-5.945	0.103	-0.910	0.054	1.497	0.050	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
343	1C	6.100	0.824	1.755	0.462	4.301	0.332	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
343	1D	-5.945	0.824	-0.910	0.462	3.948	0.260	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
343	1I	3.248	0.144	1.431	0.084	2.068	0.182	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
343	1J	-3.093	0.144	-0.585	0.084	1.649	0.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
343	1K	3.248	0.783	1.431	0.431	4.148	0.560	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
343	1L	-3.093	0.783	-0.585	0.431	3.730	0.200	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
343	1Q	2.473	-0.319	1.266	-0.043	0.492	0.062	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
343	1R	-2.318	-0.319	-0.420	-0.043	0.798	0.262	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
343	1S	2.473	1.246	1.266	0.559	6.595	0.119	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
343	1T	-2.318	1.246	-0.420	0.559	5.306	0.319	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
343	2	-3.020	0.693	1.147	0.338	3.737	0.244	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
343	7	-1.827	0.732	0.928	0.364	4.059	0.265	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
343	8	-1.865	0.688	0.838	0.346	3.842	0.251	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

344	1A	5.134	-0.138	1.584	0.054	5.238	0.333	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
344	1B	-4.896	-0.138	-0.831	0.054	4.903	0.117	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
344	1C	5.134	0.327	1.584	0.384	4.724	0.514	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
344	1D	-4.896	0.327	-0.831	0.384	4.389	0.298	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
344	1I	2.693	-0.101	1.192	0.073	4.985	0.397	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
344	1J	-2.456	-0.101	-0.438	0.073	4.664	0.059	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
344	1K	2.693	0.290	1.192	0.366	4.963	0.690	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
344	1L	-2.456	0.290	-0.438	0.366	4.643	0.234	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
344	1Q	2.107	-0.317	1.106	-0.063	4.933	0.268	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
344	1R	-1.870	-0.317	-0.353	-0.063	4.111	0.215	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
344	1S	2.107	0.505	1.106	0.502	5.516	0.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
344	1T	-1.870	0.505	-0.353	0.502	4.694	0.363	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
344	2	-2.774	0.185	0.942	0.293	6.518	0.426	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
344	7	-1.648	0.189	0.773	0.314	6.997	0.457	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
344	8	-1.690	0.176	0.687	0.298	6.610	0.431	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

345	1A	4.337	-0.823	1.554	0.037	9.800	0.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
345	1B	-4.033	-0.823	-0.865	0.037	9.013	0.165	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
345	1C	4.337	-0.021	1.554	0.225	4.121	0.691	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
345	1D	-4.033	-0.021	-0.865	0.225	3.333	0.248	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
345	1I	2.281	-0.723	1.067	0.040	8.924	0.678	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
345	1J	-1.977	-0.723	-0.378	0.040	8.301	0.007	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
345	1K	2.281	-0.121	1.067	0.223	4.832	0.849	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
345	1L	-1.977	-0.121	-0.378	0.223	4.210	0.177	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04

345	1Q	1.825	-1.146	1.033	-0.042	12.931	0.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
345	1R	-1.521	-1.146	-0.344	-0.042	11.417	0.104	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
345	1S	1.825	0.302	1.033	0.305	1.717	0.752	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
345	1T	-1.521	0.302	-0.344	0.305	0.202	0.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
345	2	-2.567	-0.525	0.759	0.181	9.058	0.588	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
345	7	-1.500	-0.571	0.640	0.192	9.683	0.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
345	8	-1.542	-0.542	0.557	0.183	9.142	0.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
346	1A	3.390	-1.818	1.654	-0.156	10.004	0.604	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.08
346	1B	-3.036	-1.818	-0.989	-0.156	8.763	0.392	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.00	0.07
346	1C	3.390	-0.285	1.654	-0.002	6.186	0.576	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
346	1D	-3.036	-0.285	-0.989	-0.002	4.945	0.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
346	1I	1.961	-1.599	1.079	-0.133	9.356	0.634	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
346	1J	-1.608	-1.599	-0.414	-0.133	8.407	0.286	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.07
346	1K	1.961	-0.505	1.079	-0.025	6.543	0.682	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.05
346	1L	-1.608	-0.505	-0.414	-0.025	5.593	0.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
346	1Q	1.527	-2.533	1.039	-0.223	12.578	0.675	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.10
346	1R	-1.173	-2.533	-0.374	-0.223	10.181	0.383	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.00	0.08
346	1S	1.527	0.430	1.039	0.065	4.768	0.586	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
346	1T	-1.173	0.430	-0.374	0.065	2.371	0.294	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.02
346	2	-2.385	-1.404	0.628	-0.101	10.442	0.674	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
346	7	-1.370	-1.509	0.555	-0.111	11.134	0.720	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.09
346	8	-1.411	-1.427	0.481	-0.104	10.511	0.677	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.00	0.08
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
382	1A	14.681	-2.738	16.928	-0.994	15.997	0.022	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	0.13
382	1B	-17.740	-2.738	-12.819	-0.994	25.354	1.412	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.05	0.18
382	1C	14.681	1.026	16.928	0.191	3.195	3.303	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	0.03
382	1D	-17.740	1.026	-12.819	0.191	12.551	1.868	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	0.09
382	1I	12.239	-1.998	17.895	-1.158	17.111	0.883	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.13	0.13
382	1J	-15.298	-1.998	-13.787	-1.158	20.308	1.015	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.12	0.15
382	1K	12.239	0.287	17.895	0.355	8.240	2.906	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.13	0.06
382	1L	-15.298	0.287	-13.787	0.355	11.437	2.773	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	0.08
382	1Q	7.633	-3.434	11.838	-1.260	19.240	0.231	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	0.15
382	1R	-10.692	-3.434	-7.730	-1.260	30.806	1.977	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	0.23
382	1S	7.633	1.722	11.838	0.457	2.257	3.867	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	0.03
382	1T	-10.692	1.722	-7.730	0.457	9.308	1.660	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	0.07
382	2	0.256	-1.099	4.881	-0.560	19.703	1.265	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.15
382	7	-1.182	-1.276	4.296	-0.621	21.473	1.399	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.17
382	8	-1.051	-1.180	4.025	-0.577	20.137	1.308	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.16
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
390	1A	13.066	-1.102	16.760	-1.993	2.103	16.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.12	0.13
390	1B	-8.906	-1.102	-19.835	-1.993	1.087	20.615	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.12	0.15
390	1C	13.066	0.305	16.760	0.306	0.864	7.814	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	0.06
390	1D	-8.906	0.305	-19.835	0.306	0.152	11.535	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	0.08
390	1I	15.044	-0.892	16.115	-2.657	1.285	15.986	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	0.13
390	1J	-10.885	-0.892	-19.190	-2.657	0.094	25.192	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.04	0.18
390	1K	15.044	0.096	16.115	0.970	2.045	3.237	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	0.03
390	1L	-10.885	0.096	-19.190	0.970	0.666	12.443	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.04	0.09
390	1Q	10.386	-1.142	9.033	-3.333	1.787	19.044	3.14	3.14	3.14	3.14	0.19	0.04	0.15
390	1R	-6.226	-1.142	-12.108	-3.333	0.202	30.844	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	0.23
390	1S	10.386	0.345	9.033	1.646	2.153	2.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	0.02
390	1T	-6.226	0.345	-12.108	1.646	0.165	9.385	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	0.07
390	2	3.248	-0.576	-4.470	-1.256	2.254	20.413	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.16
390	7	3.186	-0.629	-3.647	-1.362	2.013	21.859	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	0.17
390	8	2.956	-0.585	-3.542	-1.267	1.919	20.526	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.16
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
392	1A	18.000	-1.166	12.199	-1.983	1.027	17.113	3.14	3.14	3.14	3.14	0.12	0.13	0.13
392	1B	-13.838	-1.166	-15.272	-1.983	1.152	20.176	3.14	3.14	3.14	3.14	0.11	0.12	0.15
392	1C	18.000	0.365	12.199	0.291	2.984	8.274	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.13	0.06
392	1D	-13.838	0.365	-15.272	0.291	2.860	11.338	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.12	0.08
392	1I	16.984	-0.991	14.585	-2.717	0.155	15.897	3.14	3.14	3.14	3.14	0.16	0.05	0.12
392	1J	-12.822	-0.991	-17.658	-2.717	1.537	25.147	3.14	3.14	3.14	3.14	0.14	0.05	0.18
392	1K	16.984	0.191	14.585	1.026	3.369	3.303	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.05	0.03
392	1L	-12.822	0.191	-17.658	1.026	1.987	12.553	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.05	0.09
392	1Q	11.949	-1.260	7.591	-3.403	0.251	19.110	3.14	3.14	3.14	3.14	0.20	0.04	0.15
392	1R	-7.787	-1.260	-10.664	-3.403	1.886	30.572	3.14	3.14	3.14	3.14	0.18	0.04	0.23
392	1S	11.949	0.459	7.591	1.711	3.718	2.122	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.04	0.03
392	1T	-7.787	0.459	-10.664	1.711	1.582	9.340	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.04	0.07
392	2	2.477	-0.607	-4.197	-1.301	0.448	20.735	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.03	0.16
392	7	2.879	-0.648	-3.638	-1.390	0.891	22.056	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.02	0.17
392	8	2.624	-0.605	-3.507	-1.295	0.805	20.728	3.						

Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
399	1A	1.974	0.048	2.968	0.157	0.223	2.123	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
399	1B	-1.060	0.048	-2.857	0.157	0.846	1.873	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
399	1C	1.974	0.457	2.968	0.758	0.536	3.985	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
399	1D	-1.060	0.457	-2.857	0.758	0.087	3.735	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
399	1I	2.241	0.030	6.259	0.102	0.174	2.013	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
399	1J	-1.327	0.030	-6.148	0.102	0.527	1.544	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
399	1K	2.241	0.475	6.259	0.813	0.217	4.314	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	0.03
399	1L	-1.327	0.475	-6.148	0.813	0.135	3.845	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
399	1Q	1.517	-0.087	2.499	-0.336	0.057	0.557	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
399	1R	-0.603	-0.087	-2.388	-0.336	0.818	0.677	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
399	1S	1.517	0.593	2.499	1.251	0.508	6.535	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
399	1T	-0.603	0.593	-2.388	1.251	0.253	5.301	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
399	2	-1.243	0.337	0.923	0.665	0.227	4.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
399	7	-0.502	0.360	0.536	0.712	0.232	4.258	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
399	8	-0.569	0.343	0.473	0.668	0.222	4.038	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
400	1A	2.519	-0.001	3.540	0.306	0.302	0.627	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.00
400	1B	-1.480	-0.001	-3.616	0.306	0.923	0.130	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.01
400	1C	2.519	0.456	3.540	1.074	0.860	1.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
400	1D	-1.480	0.456	-3.616	1.074	0.239	0.918	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
400	1I	2.623	-0.028	7.472	0.226	0.158	0.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
400	1J	-1.584	-0.028	-7.548	0.226	0.518	0.404	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
400	1K	2.623	0.483	7.472	1.154	0.455	1.949	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.02
400	1L	-1.584	0.483	-7.548	1.154	0.096	1.130	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
400	1Q	1.844	-0.099	2.906	-0.315	0.194	0.968	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.01
400	1R	-0.805	-0.099	-2.983	-0.315	0.832	1.230	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.01
400	1S	1.844	0.555	2.906	1.695	0.769	2.775	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.02
400	1T	-0.805	0.555	-2.983	1.695	0.131	0.577	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.00
400	2	-1.288	0.291	0.834	0.984	0.094	0.933	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
400	7	-0.491	0.312	0.447	1.049	0.070	0.960	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
400	8	-0.566	0.298	0.396	0.988	0.071	0.933	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
401	1A	3.298	-0.101	4.288	0.348	0.381	1.455	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.01
401	1B	-2.054	-0.101	-4.565	0.348	0.953	2.128	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.02
401	1C	3.298	0.363	4.288	1.153	1.201	1.169	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.01
401	1D	-2.054	0.363	-4.565	1.153	0.629	1.843	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
401	1I	3.072	-0.140	8.942	0.235	0.115	1.815	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
401	1J	-1.828	-0.140	-9.219	0.235	0.447	3.001	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
401	1K	3.072	0.401	8.942	1.266	0.695	0.296	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.01
401	1L	-1.828	0.401	-9.219	1.266	0.363	1.483	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.01
401	1Q	2.312	-0.116	3.463	-0.237	0.265	0.071	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
401	1R	-1.068	-0.116	-3.740	-0.237	0.628	2.781	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
401	1S	2.312	0.378	3.463	1.738	0.876	0.517	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.01
401	1T	-1.068	0.378	-3.740	1.738	0.513	3.369	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.03
401	2	-1.318	0.142	0.718	1.055	0.061	2.554	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.02
401	7	-0.447	0.155	0.316	1.124	0.126	2.742	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
401	8	-0.534	0.151	-0.334	1.061	0.112	2.552	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
402	1A	4.603	-0.389	5.349	0.171	0.587	4.258	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	0.03
402	1B	-2.997	-0.389	-5.978	0.171	0.875	4.866	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	0.04
402	1C	4.603	0.240	5.349	1.036	1.505	4.173	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	0.03
402	1D	-2.997	0.240	-5.978	1.036	1.218	4.781	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	0.04
402	1I	3.802	-0.437	10.864	-0.008	0.079	5.006	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.04
402	1J	-2.197	-0.437	-11.493	-0.008	0.348	6.595	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.05
402	1K	3.802	0.287	10.864	1.214	0.978	2.444	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.02
402	1L	-2.197	0.287	-11.493	1.214	0.710	4.032	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.03
402	1Q	3.129	-0.472	4.252	-0.357	0.326	1.591	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.01
402	1R	-1.524	-0.472	-4.881	-0.357	0.095	4.105	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.03
402	1S	3.129	0.323	4.252	1.563	0.725	4.934	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.04
402	1T	-1.524	0.323	-4.881	1.563	0.956	7.448	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.06
402	2	-1.344	-0.123	-0.788	0.826	0.222	6.692	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	0.05
402	7	0.505	-0.144	-0.745	0.879	0.351	7.135	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	0.06
402	8	-0.457	-0.129	-0.756	0.833	0.319	6.687	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	0.05
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
403	1A	7.332	-0.716	7.552	-0.260	0.827	11.798	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	0.09
403	1B	-4.989	-0.716	-8.894	-0.260	0.836	12.808	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	0.10
403	1C	7.332	0.161	7.552	0.571	1.934	3.494	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	0.03
403	1D	-4.989	0.161	-8.894	0.571	1.924	4.504	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	0.03
403	1I	5.087	-0.763	13.336	-0.596	0.143	13.223	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	0.10
403	1J	-2.744	-0.763	-14.678	-0.596	0.893	16.823	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.03	0.12
403	1K	5.087	0.209	13.336	0.907	1.990	0.520	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	0.02
403	1L	-2.744	0.209	-14.678	0.907	0.954	3.079	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.03	0.02
403	1Q	4.802	-0.939	5.572	-0.517	0.345	15.008	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.12
403	1R	-2.458	-0.939	-6.914	-0.517	0.845	18.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.14
403	1S	4.802	0.384	5.572	0.828	1.942	2.487	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.02
403	1T	-2.458	0.384	-6.914	0.828	0.753	1.294	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.01
403	2	-1.413	-0.420	-1.809	0.170	0.284	11.946	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.09
403	7	1.195	-0.453	-1.605	0.171	0.545	12.711	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.10
403	8	1.040	-0.419	-1.574	0.169	0.491	11.935	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.09
Spess.=	20.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
404	1A	-2.892	-0.671	9.426	-0.305	1.581	11.706	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.09
404	1B	5.226	-0.671	-10.761	-0.305	0.958	13.095	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.10
404	1C	-2.892	0.112	9.426	0.618	0.131	3.194	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.05	0.03
404	1D	5.226	0.112	-10.761	0.618	0.492	4.583	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.05	0.03
404	1I	3.597	-0.727	13.395	-0.595	1.129	13.510	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.02	0.11
404	1J	-1.262	-0.727	-14.730	-0.595	0.212	16.650	3.14	3.14	3.14	3.			

404	1K	3.597	0.169	13.395	0.909	0.877	0.361	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.01
404	1L	-1.262	0.169	-14.730	0.909	0.039	2.779	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.02
404	1Q	3.909	-0.916	6.036	-0.535	1.324	15.039	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.12
404	1R	-1.575	-0.916	-7.371	-0.535	0.324	18.918	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.14
404	1S	3.909	0.358	6.036	0.849	0.765	2.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.02
404	1T	-1.575	0.358	-7.371	0.849	0.235	1.250	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.01
404	2	0.984	-0.438	-1.710	0.209	1.289	11.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.09
404	7	1.274	-0.470	-1.468	0.201	1.145	12.618	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.01	0.10
404	8	1.131	-0.436	-1.449	0.199	1.092	11.843	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.09

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

405	1A	3.179	-0.337	6.398	0.139	0.667	4.261	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	0.03
405	1B	-1.589	-0.337	-7.012	0.139	1.108	5.186	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.03	0.04
405	1C	3.179	0.184	6.398	1.071	0.511	3.848	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	0.03
405	1D	-1.589	0.184	-7.012	1.071	0.070	4.773	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.03	0.04
405	1I	2.787	-0.402	10.747	-0.007	0.550	5.313	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
405	1J	-1.197	-0.402	-11.361	-0.007	0.611	6.443	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.05
405	1K	2.787	0.249	10.747	1.216	0.014	2.591	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.02
405	1L	-1.197	0.249	-11.361	1.216	0.047	3.721	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.03
405	1Q	2.566	-0.413	4.480	-0.338	0.348	1.645	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.01
405	1R	-0.976	-0.413	-5.095	-0.338	0.856	4.204	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.03
405	1S	2.566	0.260	4.480	1.547	0.259	4.831	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.04
405	1T	-0.976	0.260	-5.095	1.547	0.249	7.390	3.14	3.14	3.14	3.14	0.08	0.01	0.06
405	2	-0.932	-0.147	-0.625	0.864	0.672	6.599	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	0.05
405	7	0.533	-0.160	-0.600	0.903	0.610	7.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.06
405	8	0.427	-0.144	-0.619	0.857	0.580	6.631	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.05

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

406	1A	2.323	-0.049	4.957	0.326	0.248	1.469	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.01
406	1B	-1.100	-0.049	-5.211	0.326	0.733	2.413	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.02
406	1C	2.323	0.312	4.957	1.178	0.536	0.875	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.01
406	1D	-1.100	0.312	-5.211	1.178	0.051	1.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
406	1I	2.315	-0.104	8.791	0.238	0.237	2.029	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
406	1J	-1.093	-0.104	-9.046	0.238	0.359	2.923	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
406	1K	2.315	0.368	8.791	1.266	0.163	0.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.00
406	1L	-1.093	0.368	-9.046	1.266	0.041	1.259	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.01
406	1Q	1.911	-0.044	3.596	-0.203	0.111	0.041	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
406	1R	-0.689	-0.044	-3.850	-0.203	0.240	2.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
406	1S	1.911	0.308	3.596	1.708	0.043	0.398	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.00
406	1T	-0.689	0.308	-3.850	1.708	0.086	3.329	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.03
406	2	-1.040	0.188	0.677	1.085	0.277	2.487	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.02
406	7	-0.251	0.183	0.263	1.143	0.239	2.700	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
406	8	-0.344	0.179	0.230	1.079	0.228	2.509	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

407	1A	1.816	0.044	4.003	0.290	0.026	0.617	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.00
407	1B	-0.805	0.044	-4.048	0.290	0.385	0.098	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.00
407	1C	1.816	0.412	4.003	1.092	0.533	1.659	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
407	1D	-0.805	0.412	-4.048	1.092	0.121	0.943	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
407	1I	2.038	0.002	7.327	0.229	0.012	0.267	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
407	1J	-1.028	0.002	-7.373	0.229	0.108	0.365	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.00
407	1K	2.038	0.454	7.327	1.153	0.256	1.926	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.02
407	1L	-1.028	0.454	-7.373	1.153	0.160	1.294	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
407	1Q	1.539	-0.035	2.994	-0.283	0.036	0.948	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
407	1R	-0.529	-0.035	-3.040	-0.283	0.113	1.335	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
407	1S	1.539	0.490	2.994	1.665	0.035	2.895	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.02
407	1T	-0.529	0.490	-3.040	1.665	0.112	0.613	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.00	0.00
407	2	-1.081	0.326	0.835	1.005	0.037	0.990	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
407	7	-0.348	0.333	0.429	1.063	0.064	0.999	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
407	8	-0.428	0.319	0.383	1.002	0.060	0.973	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

408	1A	1.458	0.081	3.267	0.143	0.206	2.128	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
408	1B	-0.580	0.081	-3.173	0.143	0.160	1.708	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
408	1C	1.458	0.422	3.267	0.774	0.609	4.179	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
408	1D	-0.580	0.422	-3.173	0.774	0.242	3.758	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
408	1I	1.782	0.051	6.103	0.103	0.138	1.926	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.02
408	1J	-0.904	0.051	-6.009	0.103	0.062	1.569	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.01
408	1K	1.782	0.452	6.103	0.813	0.387	4.317	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.03
408	1L	-0.904	0.452	-6.009	0.813	0.310	3.961	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
408	1Q	1.282	-0.041	2.533	-0.314	0.056	0.548	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
408	1R	-0.404	-0.041	-2.439	-0.314	0.257	0.748	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
408	1S	1.282	0.544	2.533	1.230	0.191	6.634	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
408	1T	-0.404	0.544	-2.439	1.230	0.393	5.339	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
408	2	-1.080	0.360	0.944	0.677	0.297	4.092	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
408	7	-0.393	0.373	0.539	0.720	0.320	4.299	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
408	8	-0.464	0.356	0.482	0.676	0.303	4.077	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

409	1A	1.223	0.067	2.718	-0.109	0.420	5.135	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
409	1B	-0.420	0.067	-2.553	-0.109	0.043	4.799	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
409	1C	1.223	0.353	2.718	0.280	0.741	4.965	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
409	1D	-0.420	0.353	-2.553	0.280	0.279	4.629	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
409	1I	1.618	0.050	5.143	-0.149	0.350	5.415	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
409	1J	-0.814	0.050	-4.978	-0.149	0.129	5.060	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
409	1K	1.618	0.370	5.143	0.319	0.570	4.704	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
409	1L	-0.814	0.370	-4.978	0.319	0.349	4.348	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
409	1Q	1.122	-0.062	2.191	-0.318	0.256	5.203	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
409	1R	-0.319	-0.062	-2.027	-0.318	0.200	4.351	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
409	1S	1.122	0.483	2.191	0.488	0.498	5.412	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
409	1T	-0.319	0.483	-2.027	0.488	0.442	4.561	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
409	2	-1.046	0.291	1.027	0.137	0.507	6.872	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
409	7	-0.402	0.306	0.615	0.153	0.528	7.252	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04

409	8	-0.467	0.291	0.548	0.141	0.502	6.858	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
447	1A	5.278	-0.135	1.938	0.042	5.310	0.404	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
447	1B	-5.039	-0.135	-1.186	0.042	4.903	0.450	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
447	1C	5.278	0.324	1.938	0.398	4.720	0.180	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
447	1D	-5.039	0.324	-1.186	0.398	4.313	0.227	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
447	1I	2.519	-0.085	1.564	0.053	5.002	0.360	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
447	1J	-2.279	-0.085	-0.812	0.053	4.802	0.727	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
447	1K	2.519	0.274	1.564	0.387	4.821	0.096	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
447	1L	-2.279	0.274	-0.812	0.387	4.620	0.270	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.04
447	1Q	2.098	-0.318	1.276	-0.080	4.946	0.416	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.04
447	1R	-1.858	-0.318	-0.524	-0.080	4.138	0.470	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.03
447	1S	2.098	0.507	1.276	0.519	5.484	0.160	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
447	1T	-1.858	0.507	-0.524	0.519	4.677	0.215	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.04
447	2	0.268	0.143	0.476	0.318	6.945	0.452	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
447	7	0.177	0.163	0.477	0.329	7.251	0.473	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.06
447	8	0.135	0.150	0.391	0.313	6.865	0.447	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.05
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
448	1A	6.261	0.105	2.206	0.033	1.967	0.195	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
448	1B	-6.109	0.105	-1.361	0.033	1.499	0.545	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
448	1C	6.261	0.822	2.206	0.484	4.297	0.163	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.01	0.03
448	1D	-6.109	0.822	-1.361	0.484	3.829	0.188	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
448	1I	2.977	0.162	1.936	0.052	2.094	0.246	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
448	1J	-2.825	0.162	-1.091	0.052	1.842	0.867	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
448	1K	2.977	0.765	1.936	0.465	3.954	0.484	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
448	1L	-2.825	0.765	-1.091	0.465	3.701	0.136	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.03
448	1Q	2.444	-0.337	1.487	-0.087	0.545	0.056	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
448	1R	-2.293	-0.337	-0.642	-0.087	0.694	0.816	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
448	1S	2.444	1.263	1.487	0.604	6.490	0.434	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.05
448	1T	-2.293	1.263	-0.642	0.604	5.251	0.327	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.04
448	2	0.384	0.674	0.583	0.375	4.223	0.279	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
448	7	0.214	0.721	0.571	0.386	4.351	0.287	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
448	8	0.175	0.677	0.483	0.368	4.133	0.272	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.03
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
453	1A	7.480	0.227	2.600	-0.025	0.405	0.162	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
453	1B	-7.519	0.227	-1.613	-0.025	0.403	0.515	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
453	1C	7.480	1.159	2.600	0.491	1.904	0.410	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.01
453	1D	-7.519	1.159	-1.613	0.491	1.096	0.058	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.01	0.01
453	1I	3.552	0.308	2.493	0.002	0.611	0.306	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.00
453	1J	-3.590	0.308	-1.507	0.002	0.119	0.926	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.01
453	1K	3.552	1.078	2.493	0.464	1.382	0.822	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
453	1L	-3.590	1.078	-1.507	0.464	0.890	0.202	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
453	1Q	2.872	-0.318	1.817	-0.102	0.972	0.168	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.01
453	1R	-2.910	-0.318	-0.831	-0.102	1.223	0.789	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.01	0.01
453	1S	2.872	1.703	1.817	0.568	2.724	0.685	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.02
453	1T	-2.910	1.703	-0.831	0.568	0.529	0.064	3.14	3.14	3.14	3.14	0.09	0.01	0.00
453	2	0.536	1.010	0.714	0.342	1.177	0.085	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
453	7	0.257	1.067	0.693	0.346	1.093	0.078	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
453	8	0.225	1.006	0.600	0.331	1.069	0.076	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.01
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
454	1A	8.989	0.235	3.062	-0.136	1.821	0.121	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.01
454	1B	-9.241	0.235	-1.859	-0.136	2.980	0.448	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
454	1C	8.989	1.269	3.062	0.408	0.353	0.658	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.01
454	1D	-9.241	1.269	-1.859	0.408	1.512	0.331	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.01	0.01
454	1I	4.304	0.349	3.282	-0.099	1.489	0.400	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.01
454	1J	-4.556	0.349	-2.079	-0.099	2.139	0.973	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.02
454	1K	4.304	1.155	3.282	0.371	1.194	1.182	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.01
454	1L	-4.556	1.155	-2.079	0.371	1.843	0.610	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.02	0.01
454	1Q	3.447	-0.241	2.288	-0.117	0.084	0.240	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.00
454	1R	-3.700	-0.241	-1.085	-0.117	2.744	0.592	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.02
454	1S	3.447	1.745	2.288	0.389	0.589	0.802	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.01
454	1T	-3.700	1.745	-1.085	0.389	3.417	0.450	3.14	3.14	3.14	3.14	0.10	0.01	0.03
454	2	0.715	1.103	0.901	0.206	2.240	0.133	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
454	7	0.290	1.154	0.872	0.196	2.564	0.157	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
454	8	0.270	1.090	0.767	0.192	2.371	0.145	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.02
Spess.= 20.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
459	1A	10.871	-0.007	3.797	-0.433	4.975	0.094	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.04
459	1B	-11.486	-0.007	-2.225	-0.433	6.523	0.360	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.02	0.05
459	1C	10.871	1.213	3.797	0.288	2.523	0.941	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.02
459	1D	-11.486	1.213	-2.225	0.288	4.071	0.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.02	0.03
459	1I	5.355	0.170	4.605	-0.387	4.269	0.633	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02</		

460	1I	7.541	-0.257	7.318	-0.713	11.877	0.819	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	0.09
460	1J	-8.878	-0.257	-5.003	-0.713	12.921	0.829	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.06	0.10
460	1K	7.541	0.571	7.318	0.159	3.572	1.890	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	0.03
460	1L	-8.878	0.571	-5.003	0.159	4.615	1.880	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.06	0.03
460	1Q	5.561	-0.512	4.767	-0.935	15.232	0.293	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.12
460	1R	-6.897	-0.512	-2.452	-0.935	18.980	0.916	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.14
460	1S	5.561	0.826	4.767	0.381	2.488	1.977	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.02
460	1T	-6.897	0.826	-2.452	0.381	1.260	0.768	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.02	0.01
460	2	0.946	0.291	2.044	-0.375	11.518	0.717	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09
460	7	0.131	0.251	1.973	-0.431	12.517	0.791	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.10
460	8	0.158	0.248	1.802	-0.397	11.731	0.739	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.09

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

464	1A	4.463	-0.835	1.832	0.010	9.837	0.700	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
464	1B	-4.151	-0.835	-1.143	0.010	9.019	0.379	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
464	1C	4.463	-0.009	1.832	0.253	4.113	0.477	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
464	1D	-4.151	-0.009	-1.143	0.253	3.295	0.157	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
464	1I	2.164	-0.720	1.351	0.013	8.935	0.549	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.07
464	1J	-1.852	-0.720	-0.661	0.013	8.407	0.627	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.01	0.07
464	1K	2.164	-0.123	1.351	0.250	4.725	0.229	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.04
464	1L	-1.852	-0.123	-0.661	0.250	4.197	0.308	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.01	0.03
464	1Q	1.824	-1.169	1.167	-0.088	12.901	1.029	3.14	3.14	3.14	3.14	0.07	0.00	0.10
464	1R	-1.512	-1.169	-0.478	-0.088	11.389	0.133	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
464	1S	1.824	0.326	1.167	0.352	1.743	0.723	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
464	1T	-1.512	0.326	-0.478	0.352	0.231	0.173	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
464	2	0.185	-0.601	0.382	0.190	9.445	0.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
464	7	0.153	-0.617	0.398	0.198	9.917	0.641	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
464	8	0.110	-0.587	0.313	0.188	9.374	0.604	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

465	1A	4.349	-0.823	1.557	0.038	9.800	0.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.08
465	1B	-4.039	-0.823	-0.869	0.038	9.012	0.164	3.14	3.14	3.14	3.14	0.05	0.00	0.07
465	1C	4.349	-0.021	1.557	0.226	4.120	0.692	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
465	1D	-4.039	-0.021	-0.869	0.226	3.333	0.248	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
465	1I	2.282	-0.722	1.067	0.040	8.915	0.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.07
465	1J	-1.971	-0.722	-0.379	0.040	8.295	0.009	3.14	3.14	3.14	3.14	0.04	0.00	0.06
465	1K	2.282	-0.122	1.067	0.223	4.837	0.847	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.04
465	1L	-1.971	-0.122	-0.379	0.223	4.217	0.180	3.14	3.14	3.14	3.14	0.01	0.00	0.03
465	1Q	1.830	-1.144	1.036	-0.042	12.907	0.676	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.10
465	1R	-1.520	-1.144	-0.348	-0.042	11.397	0.100	3.14	3.14	3.14	3.14	0.06	0.00	0.09
465	1S	1.830	0.301	1.036	0.306	1.735	0.756	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.01
465	1T	-1.520	0.301	-0.348	0.306	0.225	0.180	3.14	3.14	3.14	3.14	0.02	0.00	0.00
465	2	0.187	-0.601	0.384	0.190	9.446	0.608	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07
465	7	0.154	-0.617	0.399	0.198	9.917	0.641	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.08
465	8	0.112	-0.587	0.314	0.188	9.375	0.604	3.14	3.14	3.14	3.14	0.03	0.00	0.07

Spess.= 20.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

GUSCI						
Gruppo	El.	NC	N, M	txy	Vz/Vrd1	Note
			IR	IR	IR	
5	208	1Q	0.20	--	--	
5	208	1I	--	0.13	--	
5	324	1R	--	--	0.24	

VERIFICA TRAVE HEA 400

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
 Elemento: **TRAVE** Metodo di verifica: **Eurocodice 3 - NTC 2018**
 Gruppo: **7** Descrizione: **Trave porta scala**
 Tabella: **Tabella travi** Struttura: **Nuova**
 Tipo acciaio: **S 275** Beta piano 'yx': **1.000** Beta piano 'zx': **1.000**
 Coeff. riduzione dell'area: **0.000** Tipologia sismica: **Senza prescrizioni aggiuntive**
 γ_{M0} : **1.050** γ_{M1} : **1.050** γ_{M1}' : **1.050** γ_{M2} : **1.250** γ_{rv} : **0.000** γ_{M0} Pf: **1.000** γ_{M1} Pf: **1.000**
 Tipo collegamento: **bullonato** Connessione su un solo lato Connessione sul lato corto (solo 'L')
 Attacco: **Anima** Una fila di bulloni
 Collegamento con due bulloni Beta2: **0.400**

ASTA NUM. 1 NI 9055 NF 9049 Lungh. 530.0 cm SEZ. 12 Ps HEA 400

categoria: p.p. y Permanente Domestici qy tot.

qy medio: 1.22 0.60 1.00 2.82 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-1.658	5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1B	0	-1.658	5.630	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1C	0	-1.658	5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1D	0	-1.658	5.630	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1E	0	0.047	5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00	
1F	0	0.047	5.630	0.000	0.000	0.000	-0.000	--	0.01	0.00	0.00	
1G	0	0.047	5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00	
1H	0	0.047	5.630	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	--	0.01	0.00	0.00	
1I	0	-1.741	5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1J	0	-1.741	5.630	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1K	0	-1.741	5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1L	0	-1.741	5.630	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1M	0	0.130	5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00	
1N	0	0.130	5.630	0.000	0.000	0.000	-0.000	--	0.01	0.00	0.00	
1O	0	0.130	5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00	
1P	0	0.130	5.630	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	--	0.01	0.00	0.00	
1Q	0	-3.524	5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1R	0	-3.524	5.630	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1S	0	-3.524	5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1T	0	-3.524	5.630	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1U	0	1.914	5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00	
1V	0	1.914	5.630	0.000	0.000	0.000	-0.000	--	0.01	0.00	0.00	
1W	0	1.914	5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00	
1X	0	1.914	5.630	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	--	0.01	0.00	0.00	
2	0	-2.321	9.386	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00	
7	0	-1.879	10.580	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00	
8	0	-2.029	9.386	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00	
1A	53	-1.658	4.504	0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1B	53	-1.658	4.504	0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1C	53	-1.658	4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1D	53	-1.658	4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1E	53	0.047	4.504	0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1F	53	0.047	4.504	0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1G	53	0.047	4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1H	53	0.047	4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1I	53	-1.741	4.504	0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1J	53	-1.741	4.504	0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1K	53	-1.741	4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1L	53	-1.741	4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1M	53	0.130	4.504	0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1N	53	0.130	4.504	0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1O	53	0.130	4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1P	53	0.130	4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1Q	53	-3.524	4.504	0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1R	53	-3.524	4.504	0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1S	53	-3.524	4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1T	53	-3.524	4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1U	53	1.914	4.504	0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1V	53	1.914	4.504	0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1W	53	1.914	4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
1X	53	1.914	4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00	
2	53	-2.321	7.509	0.000	0.000	-0.000	4.477	1	0.01	0.00	0.01	
7	53	-1.879	8.464	0.000	0.000	-0.000	5.046	1	0.01	0.00	0.01	
8	53	-2.029	7.509	0.000	0.000	-0.000	4.477	1	0.01	0.00	0.01	
1A	106	-1.658	3.378	0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	
1B	106	-1.658	3.378	0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	
1C	106	-1.658	3.378	-0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	
1D	106	-1.658	3.378	-0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	
1E	106	0.047	3.378	0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	
1F	106	0.047	3.378	0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	
1G	106	0.047	3.378	-0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	
1H	106	0.047	3.378	-0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	
1I	106	-1.741	3.378	0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	
1J	106	-1.741	3.378	0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	
1K	106	-1.741	3.378	-0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	
1L	106	-1.741	3.378	-0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	
1M	106	0.130	3.378	0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01	

1O	106	0.130	3.378	0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01
1O	106	0.130	3.378	-0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01
1P	106	0.130	3.378	-0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01
1Q	106	-3.524	3.378	0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01
1R	106	-3.524	3.378	0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01
1S	106	-3.524	3.378	-0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01
1T	106	-3.524	3.378	-0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01
1U	106	1.914	3.378	0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01
1V	106	1.914	3.378	0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01
1W	106	1.914	3.378	-0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01
1X	106	1.914	3.378	-0.000	0.000	-0.000	4.774	1	0.00	0.00	0.01
2	106	-2.321	5.632	0.000	0.000	-0.000	7.959	1	0.01	0.00	0.01
7	106	-1.879	6.348	0.000	0.000	-0.000	8.970	1	0.01	0.00	0.01
8	106	-2.029	5.632	0.000	0.000	-0.000	7.959	1	0.01	0.00	0.01
1A	159	-1.658	2.252	0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1B	159	-1.658	2.252	0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1C	159	-1.658	2.252	-0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1D	159	-1.658	2.252	-0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1E	159	0.047	2.252	0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1F	159	0.047	2.252	0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1G	159	0.047	2.252	-0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1H	159	0.047	2.252	-0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1I	159	-1.741	2.252	0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1J	159	-1.741	2.252	0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1K	159	-1.741	2.252	-0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1L	159	-1.741	2.252	-0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1M	159	0.130	2.252	0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1N	159	0.130	2.252	0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1O	159	0.130	2.252	-0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1P	159	0.130	2.252	-0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1Q	159	-3.524	2.252	0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1R	159	-3.524	2.252	0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1S	159	-3.524	2.252	-0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1T	159	-3.524	2.252	-0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1U	159	1.914	2.252	0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1V	159	1.914	2.252	0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1W	159	1.914	2.252	-0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
1X	159	1.914	2.252	-0.000	0.000	-0.000	6.266	1	0.00	0.00	0.01
2	159	-2.321	3.754	0.000	0.000	-0.000	10.446	1	0.00	0.00	0.02
7	159	-1.879	4.232	0.000	0.000	-0.000	11.774	1	0.00	0.00	0.02
8	159	-2.029	3.754	0.000	0.000	-0.000	10.446	1	0.00	0.00	0.02
1A	212	-1.658	1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1B	212	-1.658	1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1C	212	-1.658	1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1D	212	-1.658	1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1E	212	0.047	1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1F	212	0.047	1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1G	212	0.047	1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1H	212	0.047	1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1I	212	-1.741	1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1J	212	-1.741	1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1K	212	-1.741	1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1L	212	-1.741	1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1M	212	0.130	1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1N	212	0.130	1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1O	212	0.130	1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1P	212	0.130	1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1Q	212	-3.524	1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1R	212	-3.524	1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1S	212	-3.524	1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1T	212	-3.524	1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1U	212	1.914	1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1V	212	1.914	1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1W	212	1.914	1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1X	212	1.914	1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
2	212	-2.321	1.877	0.000	0.000	-0.000	11.939	1	0.00	0.00	0.02
7	212	-1.879	2.116	0.000	0.000	-0.000	13.455	1	0.00	0.00	0.02
8	212	-2.029	1.877	0.000	0.000	-0.000	11.939	1	0.00	0.00	0.02
1A	265	-1.658	0.000	0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1B	265	-1.658	0.000	0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1C	265	-1.658	0.000	-0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1D	265	-1.658	0.000	-0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1E	265	0.047	0.000	0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1F	265	0.047	0.000	0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1G	265	0.047	0.000	-0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1H	265	0.047	0.000	-0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1I	265	-1.741	0.000	0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1J	265	-1.741	0.000	0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1K	265	-1.741	0.000	-0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1L	265	-1.741	0.000	-0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1M	265	0.130	0.000	0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1N	265	0.130	0.000	0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1O	265	0.130	0.000	-0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1P	265	0.130	0.000	-0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1Q	265	-3.524	0.000	0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1R	265	-3.524	0.000	0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1S	265	-3.524	0.000	-0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1T	265	-3.524	0.000	-0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1U	265	1.914	0.000	0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1V	265	1.914	0.000	0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1W	265	1.914	0.000	-0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
1X	265	1.914	0.000	-0.000	0.000	-0.000	7.459	1	0.00	0.00	0.01
2	265	-2.321	-0.000	0.000	0.000	-0.000	12.436	1	0.00	0.00	0.02
7	265	-1.879	0.000	0.000	0.000	-0.000	14.016	1	0.00	0.00	0.02
8	265	-2.029	-0.000	0.000	0.000	-0.000	12.436	1	0.00	0.00	0.02

1A	318	-1.658	-1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1B	318	-1.658	-1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1C	318	-1.658	-1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1D	318	-1.658	-1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1E	318	0.047	-1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1F	318	0.047	-1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1G	318	0.047	-1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1H	318	0.047	-1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1I	318	-1.741	-1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1J	318	-1.741	-1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1K	318	-1.741	-1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1L	318	-1.741	-1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1M	318	0.130	-1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1N	318	0.130	-1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1O	318	0.130	-1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1P	318	0.130	-1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1Q	318	-3.524	-1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1R	318	-3.524	-1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1S	318	-3.524	-1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1T	318	-3.524	-1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1U	318	1.914	-1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1V	318	1.914	-1.126	0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1W	318	1.914	-1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
1X	318	1.914	-1.126	-0.000	0.000	-0.000	7.161	1	0.00	0.00	0.01
2	318	-2.321	-1.877	0.000	0.000	-0.000	11.939	1	0.00	0.00	0.02
7	318	-1.879	-2.116	0.000	0.000	-0.000	13.455	1	0.00	0.00	0.02
8	318	-2.029	-1.877	0.000	0.000	-0.000	11.939	1	0.00	0.00	0.02

1N	477	0.130	-4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00
1O	477	0.130	-4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00
1P	477	0.130	-4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00
1Q	477	-3.524	-4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00
1R	477	-3.524	-4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00
1S	477	-3.524	-4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00
1T	477	-3.524	-4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00
1U	477	1.914	-4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00
1V	477	1.914	-4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00
1W	477	1.914	-4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00
1X	477	1.914	-4.504	-0.000	0.000	-0.000	2.685	1	0.01	0.00	0.00
2	477	-2.321	-7.509	0.000	0.000	-0.000	4.477	1	0.01	0.00	0.01
7	477	-1.879	-8.464	0.000	0.000	-0.000	5.046	1	0.01	0.00	0.01
8	477	-2.029	-7.509	0.000	0.000	-0.000	4.477	1	0.01	0.00	0.01
1A	530	-1.658	-5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00
1B	530	-1.658	-5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00
1C	530	-1.658	-5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00
1D	530	-1.658	-5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00
1E	530	0.047	-5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00
1F	530	0.047	-5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00
1G	530	0.047	-5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00
1H	530	0.047	-5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00
1I	530	-1.741	-5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00
1J	530	-1.741	-5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00
1K	530	-1.741	-5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00
1L	530	-1.741	-5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00
1M	530	0.130	-5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00
1N	530	0.130	-5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00
1O	530	0.130	-5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00
1P	530	0.130	-5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00
1Q	530	-3.524	-5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00
1R	530	-3.524	-5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00
1S	530	-3.524	-5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00
1T	530	-3.524	-5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.01	0.00	0.00
1U	530	1.914	-5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00
1V	530	1.914	-5.630	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00
1W	530	1.914	-5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00
1X	530	1.914	-5.630	-0.000	0.000	-0.000	0.000	--	0.01	0.00	0.00
2	530	-2.321	-9.386	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.01	0.00	0.00
7	530	-1.879	-10.580	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.01	0.00	0.00
8	530	-2.029	-9.386	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.01	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-1.658	-0.000	7.459	1	0.4848	1.0002	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 72
1B	-1.658	-0.000	7.459	1	0.4848	1.0002	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 72
1C	-1.658	-0.000	7.459	1	0.4848	1.0002	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 72
1D	-1.658	-0.000	7.459	1	0.4848	1.0002	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 72
1I	-1.741	-0.000	7.459	1	0.4848	1.0002	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 72
1J	-1.741	-0.000	7.459	1	0.4848	1.0002	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 72
1K	-1.741	-0.000	7.459	1	0.4848	1.0002	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 72
1L	-1.741	-0.000	7.459	1	0.4848	1.0002	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 72
1Q	-3.524	-0.000	7.459	1	0.4848	1.0003	0.9995	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 72
1R	-3.524	-0.000	7.459	1	0.4848	1.0003	0.9995	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 72
1S	-3.524	-0.000	7.459	1	0.4848	1.0003	0.9995	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 72
1T	-3.524	-0.000	7.459	1	0.4848	1.0003	0.9995	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 72
2	-2.321	-0.000	12.436	1	0.4848	1.0012	1.0003	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 72
7	-1.879	-0.000	14.016	1	0.4848	1.0010	1.0003	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 72
8	-2.029	-0.000	12.436	1	0.4848	1.0011	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 72

VERIFICA CONTROVENTI

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
 Elemento: **TRAVE** Metodo di verifica: **Eurocodice 3 - NTC 2018**
 Gruppo: **9** Descrizione: **Controventi**
 Tabella: **Tabella travi** Struttura: **Nuova**
 Tipo acciaio: **S 275** Beta piano 'yx': **1.000** Beta piano 'zx': **1.000**
 Coeff. riduzione dell'area: **0.000** Tipologia sismica: **Senza prescrizioni aggiuntive**
 γM0: **1.050** γM1': **1.050** γM1'': **1.050** γM2: **1.250** γrv: **0.000** γM0 Pf: **1.000** γM1 Pf: **1.000**
 Tipo collegamento: **bullonato** Connessione su un solo lato Connessione sul lato corto (solo 'L')
 Attacco: **Anima** Una fila di bulloni
 Collegamento con due bulloni Beta2: **0.400**

ASTA NUM. 1 NI 8190 NF 8965 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
 qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-265.602	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1B	0	-265.602	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1C	0	-265.602	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1D	0	-265.602	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1E	0	254.388	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1F	0	254.388	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1G	0	254.388	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1H	0	254.388	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1I	0	-158.103	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1J	0	-158.103	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1K	0	-158.103	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1L	0	-158.103	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1M	0	146.889	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1N	0	146.889	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1O	0	146.889	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1P	0	146.889	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1Q	0	-102.049	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1R	0	-102.049	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1S	0	-102.049	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1T	0	-102.049	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1U	0	90.835	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05	
1V	0	90.835	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05	
1W	0	90.835	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05	
1X	0	90.835	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05	
2	0	44.750	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.03	0.03	
7	0	23.910	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	23.890	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1A	40	-265.458	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1B	40	-265.458	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1C	40	-265.458	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1D	40	-265.458	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1E	40	254.532	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1F	40	254.532	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1G	40	254.532	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1H	40	254.532	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1I	40	-157.959	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1J	40	-157.959	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1K	40	-157.959	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1L	40	-157.959	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1M	40	147.033	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1N	40	147.033	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1O	40	147.033	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1P	40	147.033	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1Q	40	-101.905	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1R	40	-101.905	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1S	40	-101.905	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1T	40	-101.905	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1U	40	90.979	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
1V	40	90.979	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
1W	40	90.979	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
1X	40	90.979	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
2	40	44.937	0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.03	0.03	
7	40	24.097	0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02	
8	40	24.077	0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02	
1A	80	-265.314	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1B	80	-265.314	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1C	80	-265.314	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1D	80	-265.314	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1E	80	254.676	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15	
1F	80	254.676	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15	
1G	80	254.676	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15	
1H	80	254.676	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15	
1I	80	-157.815	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10	
1J	80	-157.815	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10	
1K	80	-157.815	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10	

1L	80	-157.815	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1M	80	147.177	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1N	80	147.177	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1O	80	147.177	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1P	80	147.177	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1Q	80	-101.761	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1R	80	-101.761	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1S	80	-101.761	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1T	80	-101.761	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1U	80	91.123	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1V	80	91.123	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1W	80	91.123	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1X	80	91.123	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
2	80	45.124	0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.03	0.03
7	80	24.284	0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
8	80	24.264	0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02

1L	360	-156.809	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1M	360	148.183	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1N	360	148.183	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1O	360	148.183	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1P	360	148.183	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1Q	360	-100.755	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-100.755	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-100.755	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-100.755	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	92.129	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1V	360	92.129	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1W	360	92.129	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1X	360	92.129	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
2	360	46.433	-0.709	-0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.03	0.03
7	360	25.593	-0.709	-0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02
8	360	25.573	-0.709	-0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02

1A	399	-264.164	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1B	399	-264.164	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1C	399	-264.164	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1D	399	-264.164	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1E	399	255.826	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1F	399	255.826	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1G	399	255.826	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1H	399	255.826	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1I	399	-156.665	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1J	399	-156.665	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1K	399	-156.665	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1L	399	-156.665	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1M	399	148.327	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1N	399	148.327	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1O	399	148.327	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1P	399	148.327	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1Q	399	-100.611	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-100.611	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-100.611	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-100.611	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	92.273	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1V	399	92.273	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1W	399	92.273	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1X	399	92.273	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
2	399	46.620	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.03	0.03
7	399	25.780	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	399	25.760	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	χ min.	ky	kz	kLT	χ LT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	---		---										
	kN		kN*m										
1A	-265.602	0.000	0.680	1	0.1978	1.2962	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1B	-265.602	0.000	0.680	1	0.1978	1.2962	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1C	-265.602	0.000	0.680	1	0.1978	1.2962	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1D	-265.602	0.000	0.680	1	0.1978	1.2962	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1I	-158.103	0.000	0.680	1	0.1978	1.1763	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1J	-158.103	0.000	0.680	1	0.1978	1.1763	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1K	-158.103	0.000	0.680	1	0.1978	1.1763	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1L	-158.103	0.000	0.680	1	0.1978	1.1763	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1Q	-102.049	0.000	0.680	1	0.1978	1.1138	1.0308	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1R	-102.049	0.000	0.680	1	0.1978	1.1138	1.0308	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1S	-102.049	0.000	0.680	1	0.1978	1.1138	1.0308	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1T	-102.049	0.000	0.680	1	0.1978	1.1138	1.0308	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 2 NI 8256 NF 3950 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota

	cm		kN			kN*m						
1A	0	-262.344	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1B	0	-262.344	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1C	0	-262.344	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1D	0	-262.344	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1E	0	251.458	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1F	0	251.458	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1G	0	251.458	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1H	0	251.458	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1I	0	-181.354	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1J	0	-181.354	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1K	0	-181.354	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1L	0	-181.354	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1M	0	170.468	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1N	0	170.468	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1O	0	170.468	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1P	0	170.468	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1Q	0	-106.504	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1R	0	-106.504	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1S	0	-106.504	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	

1F	160	252.034	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1G	160	252.034	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1H	160	252.034	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1I	160	-180.779	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1J	160	-180.779	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1K	160	-180.779	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1L	160	-180.779	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1M	160	171.044	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1N	160	171.044	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1O	160	171.044	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1P	160	171.044	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1Q	160	-105.928	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-105.928	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-105.928	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-105.928	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	96.194	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	160	96.194	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	160	96.194	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	160	96.194	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	160	-56.782	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.03	0.04
7	160	-36.612	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
8	160	-36.632	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota

1A	-262.344	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2926	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1B	-262.344	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2926	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1C	-262.344	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2926	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1D	-262.344	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2926	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1I	-181.354	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2023	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1J	-181.354	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2023	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1K	-181.354	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2023	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1L	-181.354	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2023	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1Q	-106.504	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1188	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1R	-106.504	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1188	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1S	-106.504	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1188	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1T	-106.504	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1188	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
2	-57.530	-0.000	0.885	1	0.1978	1.3192	1.0517	--	--	0.17	--	0.18	Snell. 'zx'= 121
7	-37.360	-0.000	0.885	1	0.1978	1.2073	1.0336	--	--	0.11	--	0.12	Snell. 'zx'= 121
8	-37.380	-0.000	0.885	1	0.1978	1.2074	1.0336	--	--	0.11	--	0.12	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 3 NI 8912 NF 3950 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

```

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio:   0.34   0.34   kN/m

```

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-181.603	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1B	0	-181.603	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1C	0	-181.603	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1D	0	-181.603	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1E	0	170.551	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1F	0	170.551	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1G	0	170.551	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1H	0	170.551	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1I	0	-262.663	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1J	0	-262.663	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1K	0	-262.663	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1L	0	-262.663	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1M	0	251.611	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1N	0	251.611	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1O	0	251.611	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1P	0	251.611	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1Q	0	-106.697	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	0	-106.697	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	0	-106.697	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	0	-106.697	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	0	95.645	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1V	0	95.645	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1W	0	95.645	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1X	0	95.645	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
2	0	15.780	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
7	0	6.582	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	0	6.562	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

1A	40	-181.460	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1B	40	-181.460	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1C	40	-181.460	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1D	40	-181.460	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1E	40	170.695	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1F	40	170.695	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1G	40	170.695	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1H	40	170.695	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1I	40	-262.520	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1J	40	-262.520	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1K	40	-262.520	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1L	40	-262.520	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1M	40	251.755	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	40	251.755	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	40	251.755	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	40	251.755	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	40	-106.553	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1R	40	-106.553	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1S	40	-106.553	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1T	40	-106.553	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1U	40	95.789	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1V	40	95.789	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1W	40	95.789	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1X	40	95.789	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
2	40	15.967	0.709	0.000	0.000	0.000	0.319	1	0.00	0.01	0.01
7	40	6.769	0.709	0.000	0.000	0.000	0.319	1	0.00	0.00	0.01
8	40	6.749	0.709	0.000	0.000	0.000	0.319	1	0.00	0.00	0.01

1A	80	-181.316	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.11	0.11
1B	80	-181.316	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.11	0.11
1C	80	-181.316	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.11	0.11
1D	80	-181.316	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.11	0.11
1E	80	170.839	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.10	0.10
1F	80	170.839	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.10	0.10
1G	80	170.839	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.10	0.10
1H	80	170.839	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.10	0.10
1I	80	-262.376	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16

J	80	-262.376	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1K	80	-262.376	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1L	80	-262.376	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1M	80	251.899	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.15
1N	80	251.899	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.15
1O	80	251.899	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.15
1P	80	251.899	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.15
1Q	80	-106.409	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.07
1R	80	-106.409	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.07
1S	80	-106.409	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.07
1T	80	-106.409	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.07
1U	80	95.933	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1V	80	95.933	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1W	80	95.933	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1X	80	95.933	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
2	80	16.154	0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
7	80	6.956	0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.00
8	80	6.936	0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.00
1A	120	-181.172	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1B	120	-181.172	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1C	120	-181.172	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1D	120	-181.172	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1E	120	170.983	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1F	120	170.983	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1G	120	170.983	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1H	120	170.983	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1I	120	-262.232	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	120	-262.232	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	120	-262.232	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	120	-262.232	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	120	252.043	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1N	120	252.043	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1O	120	252.043	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1P	120	252.043	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1Q	120	-106.266	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	120	-106.266	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	120	-106.266	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	120	-106.266	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	120	96.076	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1V	120	96.076	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1W	120	96.076	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1X	120	96.076	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
2	120	16.341	0.354	-0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
7	120	7.143	0.354	-0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
8	120	7.123	0.354	-0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
1A	160	-181.028	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1B	160	-181.028	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1C	160	-181.028	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1D	160	-181.028	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1E	160	171.127	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1F	160	171.127	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1G	160	171.127	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1H	160	171.127	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1I	160	-262.088	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	160	-262.088	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	160	-262.088	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	160	-262.088	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	160	252.187	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1N	160	252.187	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1O	160	252.187	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1P	160	252.187	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1Q	160	-106.122	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-106.122	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-106.122	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-106.122	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	96.220	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	160	96.220	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	160	96.220	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	160	96.220	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	160	16.528	0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
7	160	7.330	0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
8	160	7.310	0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
1A	200	-180.884	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.11	0.11
1B	200	-180.884	0.000	0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.11	0.11
1C	200	-180.884	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.11	0.11
1D	200	-180.884	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.11	0.11
1E	200	171.270	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.10	0.11
1F	200	171.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.10	0.11
1G	200	171.270	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.10	0.11
1H	200	171.270	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.10	0.11
1I	200	-261.944	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.16	0.16
1J	200	-261.944	0.000	0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.16	0.16
1K	200	-261.944	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.16	0.16
1L	200	-261.944	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.16	0.16
1M	200	252.330	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.15	0.16
1N	200	252.330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.15	0.16
1O	200	252.330	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.15	0.16
1P	200	252.330	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.15	0.16
1Q	200	-105.978	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.06	0.07
1R	200	-105.978	0.000	0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.06	0.07
1S	200	-105.978	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.06	0.07
1T	200	-105.978	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.06	0.07
1U	200	96.364	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.06	0.06
1V	200	96.364	0.000	0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.06	0.06
1W	200	96.364	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.06	0.06

1X	200	96.364	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.681	1	0.00	0.06	0.06
2	200	16.715	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
7	200	7.517	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.00	0.01
8	200	7.497	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.00	0.01
1A	240	-180.741	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1B	240	-180.741	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1C	240	-180.741	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1D	240	-180.741	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1E	240	171.414	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1F	240	171.414	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1G	240	171.414	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1H	240	171.414	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1I	240	-261.801	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	240	-261.801	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	240	-261.801	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	240	-261.801	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	240	252.474	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1N	240	252.474	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1O	240	252.474	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1P	240	252.474	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1Q	240	-105.834	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-105.834	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-105.834	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-105.834	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	96.508	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	240	96.508	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	240	96.508	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	240	96.508	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	240	16.902	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
7	240	7.703	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
8	240	7.683	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
1A	280	-180.597	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1B	280	-180.597	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1C	280	-180.597	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1D	280	-180.597	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1E	280	171.558	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1F	280	171.558	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1G	280	171.558	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1H	280	171.558	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1I	280	-261.657	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	280	-261.657	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	280	-261.657	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	280	-261.657	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	280	252.618	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1N	280	252.618	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1O	280	252.618	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1P	280	252.618	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1Q	280	-105.690	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	280	-105.690	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	280	-105.690	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	280	-105.690	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	280	96.652	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1V	280	96.652	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1W	280	96.652	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1X	280	96.652	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
2	280	17.089	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
7	280	7.890	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
8	280	7.870	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
1A	320	-180.453	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.11	0.11
1B	320	-180.453	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.11	0.11
1C	320	-180.453	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.11	0.11
1D	320	-180.453	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.11	0.11
1E	320	171.702	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.10	0.11
1F	320	171.702	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.10	0.11
1G	320	171.702	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.10	0.11
1H	320	171.702	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.10	0.11
1I	320	-261.513	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1J	320	-261.513	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1K	320	-261.513	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1L	320	-261.513	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1M	320	252.762	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.15
1N	320	252.762	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.15
1O	320	252.762	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.15
1P	320	252.762	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.15
1Q	320	-105.547	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.07
1R	320	-105.547	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.07
1S	320	-105.547	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.07
1T	320	-105.547	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.07
1U	320	96.795	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1V	320	96.795	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1W	320	96.795	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1X	320	96.795	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
2	320	17.276	-0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
7	320	8.077	-0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
8	320	8.057	-0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
1A	360	-180.309	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1B	360	-180.309	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1C	360	-180.309	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1D	360	-180.309	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1E	360	171.846	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1F	360	171.846	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1G	360	171.846	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1H	360	171.846	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1I	360	-261.369	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16

1J	360	-261.369	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1K	360	-261.369	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1L	360	-261.369	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1M	360	252.906	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	360	252.906	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	360	252.906	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	360	252.906	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	360	-105.403	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-105.403	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-105.403	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-105.403	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	96.939	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1V	360	96.939	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1W	360	96.939	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1X	360	96.939	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
2	360	17.463	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.319	1	0.00	0.01	0.01
7	360	8.264	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.319	1	0.00	0.00	0.01
8	360	8.244	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.319	1	0.00	0.00	0.01

1A	400	-180.165	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1B	400	-180.165	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1C	400	-180.165	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1D	400	-180.165	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1E	400	171.989	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1F	400	171.989	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1G	400	171.989	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1H	400	171.989	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1I	400	-261.225	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1J	400	-261.225	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1K	400	-261.225	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1L	400	-261.225	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1M	400	253.049	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1N	400	253.049	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1O	400	253.049	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1P	400	253.049	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1Q	400	-105.259	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	400	-105.259	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	400	-105.259	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	400	-105.259	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	400	97.083	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1V	400	97.083	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1W	400	97.083	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1X	400	97.083	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
2	400	17.650	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
7	400	8.451	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	400	8.431	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-181.603	0.000	0.681	1	0.1978	1.2025	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1B	-181.603	0.000	0.681	1	0.1978	1.2025	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1C	-181.603	0.000	0.681	1	0.1978	1.2025	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1D	-181.603	0.000	0.681	1	0.1978	1.2025	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1I	-262.663	0.000	0.681	1	0.1978	1.2929	1.0792	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1J	-262.663	0.000	0.681	1	0.1978	1.2929	1.0792	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1K	-262.663	0.000	0.681	1	0.1978	1.2929	1.0792	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1L	-262.663	0.000	0.681	1	0.1978	1.2929	1.0792	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1Q	-106.697	0.000	0.681	1	0.1978	1.1190	1.0322	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1R	-106.697	0.000	0.681	1	0.1978	1.1190	1.0322	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1S	-106.697	0.000	0.681	1	0.1978	1.1190	1.0322	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1T	-106.697	0.000	0.681	1	0.1978	1.1190	1.0322	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 4 NI 8190 NF 4134 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-158.276	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1B	0	-158.276	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1C	0	-158.276	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1D	0	-158.276	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1E	0	147.256	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1F	0	147.256	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1G	0	147.256	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1H	0	147.256	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1I	0	-265.761	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1J	0	-265.761	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1K	0	-265.761	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1L	0	-265.761	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1M	0	254.741	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1N	0	254.741	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1O	0	254.741	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1P	0	254.741	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1Q	0	-102.046	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	

1R	0	-102.046	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	0	-102.046	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	0	-102.046	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	0	91.026	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1V	0	91.026	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1W	0	91.026	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1X	0	91.026	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
2	0	-24.090	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
7	0	-17.340	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	0	-17.360	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1A	40	-158.133	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1B	40	-158.133	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1C	40	-158.133	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1D	40	-158.133	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1E	40	147.400	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1F	40	147.400	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1G	40	147.400	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1H	40	147.400	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1I	40	-265.618	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1J	40	-265.618	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1K	40	-265.618	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1L	40	-265.618	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1M	40	254.885	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	40	254.885	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	40	254.885	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	40	254.885	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	40	-101.902	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	40	-101.902	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	40	-101.902	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	40	-101.902	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	40	91.170	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1V	40	91.170	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1W	40	91.170	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1X	40	91.170	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
2	40	-23.903	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.319	1	0.00	0.01	0.02
7	40	-17.153	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.319	1	0.00	0.01	0.01
8	40	-17.173	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.319	1	0.00	0.01	0.01
1A	80	-157.989	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.10
1B	80	-157.989	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.10
1C	80	-157.989	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.10
1D	80	-157.989	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.10
1E	80	147.544	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.09
1F	80	147.544	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.09
1G	80	147.544	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.09
1H	80	147.544	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.09
1I	80	-265.474	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1J	80	-265.474	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1K	80	-265.474	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1L	80	-265.474	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1M	80	255.029	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.15
1N	80	255.029	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.15
1O	80	255.029	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.15
1P	80	255.029	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.15
1Q	80	-101.758	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1R	80	-101.758	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1S	80	-101.758	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1T	80	-101.758	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1U	80	91.314	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.05	0.06
1V	80	91.314	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.05	0.06
1W	80	91.314	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.05	0.06
1X	80	91.314	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.05	0.06
2	80	-23.716	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
7	80	-16.966	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
8	80	-16.986	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
1A	120	-157.845	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1B	120	-157.845	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1C	120	-157.845	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1D	120	-157.845	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1E	120	147.688	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1F	120	147.688	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1G	120	147.688	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1H	120	147.688	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1I	120	-265.330	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	120	-265.330	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	120	-265.330	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	120	-265.330	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	120	255.173	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1N	120	255.173	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1O	120	255.173	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1P	120	255.173	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1Q	120	-101.615	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	120	-101.615	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	120	-101.615	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	120	-101.615	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	120	91.457	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	120	91.457	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	120	91.457	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	120	91.457	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
2	120	-23.529	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
7	120	-16.779	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
8	120	-16.799	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
1A	160	-157.701	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1B	160	-157.701	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1C	160	-157.701	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10

1R	280	-101.039	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1S	280	-101.039	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1T	280	-101.039	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1U	280	92.033	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	280	92.033	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	280	92.033	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	280	92.033	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
2	280	-22.781	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
7	280	-16.031	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
8	280	-16.051	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
1A	320	-157.126	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.10
1B	320	-157.126	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.10
1C	320	-157.126	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.10
1D	320	-157.126	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.10
1E	320	148.407	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.09
1F	320	148.407	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.09
1G	320	148.407	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.09
1H	320	148.407	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.09	0.09
1I	320	-264.611	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1J	320	-264.611	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1K	320	-264.611	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1L	320	-264.611	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.16	0.16
1M	320	255.892	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.16
1N	320	255.892	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.16
1O	320	255.892	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.16
1P	320	255.892	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.15	0.16
1Q	320	-100.896	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1R	320	-100.896	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1S	320	-100.896	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1T	320	-100.896	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.06	0.06
1U	320	92.176	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.05	0.06
1V	320	92.176	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.05	0.06
1W	320	92.176	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.05	0.06
1X	320	92.176	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.436	1	0.00	0.05	0.06
2	320	-22.594	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
7	320	-15.844	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
8	320	-15.864	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
1A	360	-156.982	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1B	360	-156.982	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1C	360	-156.982	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1D	360	-156.982	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1E	360	148.551	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1F	360	148.551	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1G	360	148.551	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1H	360	148.551	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1I	360	-264.467	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1J	360	-264.467	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1K	360	-264.467	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1L	360	-264.467	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1M	360	256.036	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	360	256.036	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	360	256.036	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	360	256.036	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	360	-100.752	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-100.752	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-100.752	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-100.752	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	92.320	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1V	360	92.320	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1W	360	92.320	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1X	360	92.320	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
2	360	-22.407	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.319	1	0.00	0.01	0.02
7	360	-15.657	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.319	1	0.00	0.01	0.01
8	360	-15.677	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.319	1	0.00	0.01	0.01
1A	400	-156.838	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1B	400	-156.838	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1C	400	-156.838	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1D	400	-156.838	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1E	400	148.694	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1F	400	148.694	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1G	400	148.694	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1H	400	148.694	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1I	400	-264.323	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1J	400	-264.323	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1K	400	-264.323	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1L	400	-264.323	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1M	400	256.179	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1N	400	256.179	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1O	400	256.179	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1P	400	256.179	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1Q	400	-100.608	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	400	-100.608	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	400	-100.608	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	400	-100.608	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	400	92.464	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1V	400	92.464	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1W	400	92.464	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1X	400	92.464	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
2	400	-22.220	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
7	400	-15.470	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	400	-15.490	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-158.276	-0.000	0.681	1	0.1978	1.1765	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1B	-158.276	-0.000	0.681	1	0.1978	1.1765	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1C	-158.276	-0.000	0.681	1	0.1978	1.1765	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1D	-158.276	-0.000	0.681	1	0.1978	1.1765	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1I	-265.761	-0.000	0.681	1	0.1978	1.2963	1.0801	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1J	-265.761	-0.000	0.681	1	0.1978	1.2963	1.0801	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1K	-265.761	-0.000	0.681	1	0.1978	1.2963	1.0801	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1L	-265.761	-0.000	0.681	1	0.1978	1.2963	1.0801	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1Q	-102.046	-0.000	0.681	1	0.1978	1.1138	1.0308	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1R	-102.046	-0.000	0.681	1	0.1978	1.1138	1.0308	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1S	-102.046	-0.000	0.681	1	0.1978	1.1138	1.0308	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1T	-102.046	-0.000	0.681	1	0.1978	1.1138	1.0308	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
2	-24.090	-0.000	0.885	1	0.1978	1.1337	1.0216	--	--	0.07	--	0.08	Snell. 'zx'= 121
7	-17.340	-0.000	0.885	1	0.1978	1.0962	1.0156	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 121
8	-17.360	-0.000	0.885	1	0.1978	1.0963	1.0156	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 5 NI 8341 NF 4134 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		----- kN		----- kN		----- kN*m		-----	-----	-----	-----	
1A	0	-158.195	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1B	0	-158.195	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1C	0	-158.195	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1D	0	-158.195	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1E	0	147.309	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1F	0	147.309	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1G	0	147.309	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1H	0	147.309	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1I	0	-265.589	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1J	0	-265.589	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1K	0	-265.589	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1L	0	-265.589	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1M	0	254.703	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1N	0	254.703	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1O	0	254.703	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1P	0	254.703	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1Q	0	-101.909	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1R	0	-101.909	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1S	0	-101.909	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1T	0	-101.909	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1U	0	91.023	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05	
1V	0	91.023	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05	
1W	0	91.023	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05	
1X	0	91.023	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05	
2	0	-23.970	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
7	0	-17.210	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	-17.240	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1A	40	-158.051	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1B	40	-158.051	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1C	40	-158.051	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1D	40	-158.051	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1E	40	147.452	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1F	40	147.452	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1G	40	147.452	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1H	40	147.452	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1I	40	-265.445	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1J	40	-265.445	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1K	40	-265.445	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1L	40	-265.445	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1M	40	254.846	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1N	40	254.846	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1O	40	254.846	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1P	40	254.846	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1Q	40	-101.765	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1R	40	-101.765	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1S	40	-101.765	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1T	40	-101.765	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1U	40	91.167	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
1V	40	91.167	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
1W	40	91.167	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
1X	40	91.167	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
2	40	-23.783	0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02	
7	40	-17.023	0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.01	
8	40	-17.053	0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.01	
1A	80	-157.907	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10	
1B	80	-157.907	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10	
1C	80	-157.907	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10	
1D	80	-157.907	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10	
1E	80	147.596	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09	
1F	80	147.596	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09	
1G	80	147.596	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09	
1H	80	147.596	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09	

1I	80	-265.301	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1J	80	-265.301	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1K	80	-265.301	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1L	80	-265.301	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1M	80	254.990	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1N	80	254.990	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1O	80	254.990	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1P	80	254.990	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1Q	80	-101.621	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1R	80	-101.621	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1S	80	-101.621	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1T	80	-101.621	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1U	80	91.311	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1V	80	91.311	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1W	80	91.311	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1X	80	91.311	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
2	80	-23.596	0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
7	80	-16.836	0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
8	80	-16.866	0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
1A	120	-157.763	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1B	120	-157.763	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1C	120	-157.763	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1D	120	-157.763	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1E	120	147.740	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1F	120	147.740	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1G	120	147.740	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1H	120	147.740	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1I	120	-265.157	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	120	-265.157	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	120	-265.157	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	120	-265.157	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	120	255.134	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1N	120	255.134	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1O	120	255.134	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1P	120	255.134	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1Q	120	-101.478	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1R	120	-101.478	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1S	120	-101.478	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1T	120	-101.478	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1U	120	91.454	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	120	91.454	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	120	91.454	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	120	91.454	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
2	120	-23.409	0.354	-0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
7	120	-16.649	0.354	-0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
8	120	-16.679	0.354	-0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
1A	160	-157.619	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1B	160	-157.619	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1C	160	-157.619	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1D	160	-157.619	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1E	160	147.884	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1F	160	147.884	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1G	160	147.884	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1H	160	147.884	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1I	160	-265.013	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	160	-265.013	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	160	-265.013	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	160	-265.013	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	160	255.278	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1N	160	255.278	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1O	160	255.278	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1P	160	255.278	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1Q	160	-101.334	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-101.334	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-101.334	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-101.334	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	91.598	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1V	160	91.598	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1W	160	91.598	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1X	160	91.598	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
2	160	-23.222	0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
7	160	-16.462	0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
8	160	-16.492	0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
1A	200	-157.476	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1B	200	-157.476	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1C	200	-157.476	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1D	200	-157.476	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1E	200	148.028	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1F	200	148.028	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1G	200	148.028	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1H	200	148.028	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1I	200	-264.870	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1J	200	-264.870	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1K	200	-264.870	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1L	200	-264.870	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1M	200	255.422	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1N	200	255.422	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1O	200	255.422	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1P	200	255.422	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1Q	200	-101.190	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1R	200	-101.190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1S	200	-101.190	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1T	200	-101.190	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1U	200	91.742	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1V	200	91.742	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06

1W	200	91.742	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1X	200	91.742	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
2	200	-23.035	0.000	0.000	0.000	0.000	0.884	1	0.00	0.01	0.02
7	200	-16.275	0.000	0.000	0.000	0.000	0.884	1	0.00	0.01	0.02
8	200	-16.305	0.000	0.000	0.000	0.000	0.884	1	0.00	0.01	0.02
1A	240	-157.332	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1B	240	-157.332	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1C	240	-157.332	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1D	240	-157.332	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1E	240	148.171	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1F	240	148.171	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1G	240	148.171	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1H	240	148.171	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1I	240	-264.726	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	240	-264.726	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	240	-264.726	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	240	-264.726	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	240	255.565	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1N	240	255.565	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1O	240	255.565	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1P	240	255.565	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1Q	240	-101.046	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-101.046	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-101.046	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-101.046	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	91.886	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1V	240	91.886	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1W	240	91.886	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1X	240	91.886	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
2	240	-22.848	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
7	240	-16.088	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
8	240	-16.118	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
1A	280	-157.188	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1B	280	-157.188	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1C	280	-157.188	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1D	280	-157.188	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1E	280	148.315	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1F	280	148.315	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1G	280	148.315	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1H	280	148.315	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1I	280	-264.582	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	280	-264.582	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	280	-264.582	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	280	-264.582	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	280	255.709	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1N	280	255.709	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1O	280	255.709	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1P	280	255.709	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1Q	280	-100.902	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1R	280	-100.902	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1S	280	-100.902	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1T	280	-100.902	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1U	280	92.030	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	280	92.030	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	280	92.030	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	280	92.030	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
2	280	-22.661	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
7	280	-15.901	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
8	280	-15.931	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
1A	320	-157.044	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1B	320	-157.044	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1C	320	-157.044	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1D	320	-157.044	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1E	320	148.459	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1F	320	148.459	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1G	320	148.459	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1H	320	148.459	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1I	320	-264.438	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1J	320	-264.438	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1K	320	-264.438	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1L	320	-264.438	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1M	320	255.853	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1N	320	255.853	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1O	320	255.853	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1P	320	255.853	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1Q	320	-100.759	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1R	320	-100.759	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1S	320	-100.759	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1T	320	-100.759	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1U	320	92.173	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1V	320	92.173	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1W	320	92.173	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1X	320	92.173	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
2	320	-22.474	-0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
7	320	-15.714	-0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
8	320	-15.744	-0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
1A	360	-156.900	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1B	360	-156.900	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1C	360	-156.900	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1D	360	-156.900	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1E	360	148.603	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1F	360	148.603	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1G	360	148.603	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1H	360	148.603	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09

1I	360	-264.294	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1J	360	-264.294	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1K	360	-264.294	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1L	360	-264.294	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1M	360	255.997	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	360	255.997	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	360	255.997	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	360	255.997	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	360	-100.615	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-100.615	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-100.615	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-100.615	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	92.317	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1V	360	92.317	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1W	360	92.317	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1X	360	92.317	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
2	360	-22.287	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02
7	360	-15.527	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.01
8	360	-15.557	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.01

1A	399	-156.757	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1B	399	-156.757	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1C	399	-156.757	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1D	399	-156.757	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1E	399	148.747	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1F	399	148.747	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1G	399	148.747	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1H	399	148.747	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1I	399	-264.151	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1J	399	-264.151	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1K	399	-264.151	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1L	399	-264.151	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1M	399	256.141	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1N	399	256.141	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1O	399	256.141	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1P	399	256.141	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1Q	399	-100.471	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-100.471	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-100.471	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-100.471	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	92.461	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1V	399	92.461	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1W	399	92.461	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1X	399	92.461	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
2	399	-22.100	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
7	399	-15.340	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	399	-15.370	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--												
	kN	kN*m											
1A	-158.195	0.000	0.680	1	0.1978	1.1768	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1B	-158.195	0.000	0.680	1	0.1978	1.1768	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1C	-158.195	0.000	0.680	1	0.1978	1.1768	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1D	-158.195	0.000	0.680	1	0.1978	1.1768	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1I	-265.589	0.000	0.680	1	0.1978	1.2968	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1J	-265.589	0.000	0.680	1	0.1978	1.2968	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1K	-265.589	0.000	0.680	1	0.1978	1.2968	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1L	-265.589	0.000	0.680	1	0.1978	1.2968	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1Q	-101.909	0.000	0.680	1	0.1978	1.1139	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1R	-101.909	0.000	0.680	1	0.1978	1.1139	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1S	-101.909	0.000	0.680	1	0.1978	1.1139	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1T	-101.909	0.000	0.680	1	0.1978	1.1139	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
2	-23.970	0.000	0.884	1	0.1978	1.1330	1.0215	--	--	0.07	--	0.08	Snell. 'zx'= 121
7	-17.210	0.000	0.884	1	0.1978	1.0955	1.0155	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 121
8	-17.240	0.000	0.884	1	0.1978	1.0957	1.0155	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 6 NI 8912 NF 3982 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-181.787	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1B	0	-181.787	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1C	0	-181.787	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1D	0	-181.787	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1E	0	170.603	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1F	0	170.603	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1G	0	170.603	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1H	0	170.603	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1I	0	-262.777	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1J	0	-262.777	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1K	0	-262.777	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1L	0	-262.777	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1M	0	251.593	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	

1N	0	251.593	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1O	0	251.593	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1P	0	251.593	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1Q	0	-106.851	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	0	-106.851	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	0	-106.851	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	0	-106.851	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	0	95.667	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1V	0	95.667	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1W	0	95.667	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1X	0	95.667	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
2	0	15.660	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
7	0	6.450	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	0	6.444	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	40	-181.643	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1B	40	-181.643	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1C	40	-181.643	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1D	40	-181.643	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1E	40	170.747	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1F	40	170.747	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1G	40	170.747	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1H	40	170.747	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1I	40	-262.633	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1J	40	-262.633	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1K	40	-262.633	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1L	40	-262.633	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1M	40	251.736	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	40	251.736	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	40	251.736	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	40	251.736	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	40	-106.707	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1R	40	-106.707	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1S	40	-106.707	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1T	40	-106.707	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1U	40	95.811	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1V	40	95.811	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1W	40	95.811	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1X	40	95.811	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
2	40	15.847	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.01
7	40	6.637	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.00	0.01
8	40	6.631	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.00	0.01
1A	80	-181.499	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1B	80	-181.499	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1C	80	-181.499	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1D	80	-181.499	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1E	80	170.890	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1F	80	170.890	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1G	80	170.890	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1H	80	170.890	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1I	80	-262.489	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1J	80	-262.489	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1K	80	-262.489	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1L	80	-262.489	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1M	80	251.880	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1N	80	251.880	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1O	80	251.880	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1P	80	251.880	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1Q	80	-106.563	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1R	80	-106.563	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1S	80	-106.563	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1T	80	-106.563	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1U	80	95.955	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1V	80	95.955	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1W	80	95.955	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1X	80	95.955	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
2	80	16.034	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
7	80	6.824	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
8	80	6.818	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
1A	120	-181.355	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1B	120	-181.355	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1C	120	-181.355	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1D	120	-181.355	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1E	120	171.034	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1F	120	171.034	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1G	120	171.034	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1H	120	171.034	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1I	120	-262.345	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	120	-262.345	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	120	-262.345	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	120	-262.345	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	120	252.024	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1N	120	252.024	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1O	120	252.024	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1P	120	252.024	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1Q	120	-106.420	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	120	-106.420	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	120	-106.420	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	120	-106.420	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	120	96.098	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1V	120	96.098	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1W	120	96.098	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1X	120	96.098	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
2	120	16.221	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
7	120	7.011	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
8	120	7.005	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01

1A	160	-181.212	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1B	160	-181.212	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1C	160	-181.212	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1D	160	-181.212	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1E	160	171.178	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1F	160	171.178	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1G	160	171.178	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1H	160	171.178	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1I	160	-262.202	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	160	-262.202	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	160	-262.202	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	160	-262.202	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	160	252.168	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1N	160	252.168	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1O	160	252.168	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1P	160	252.168	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1Q	160	-106.276	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-106.276	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-106.276	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-106.276	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	96.242	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	160	96.242	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	160	96.242	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	160	96.242	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	160	16.408	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
7	160	7.198	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
8	160	7.192	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01

1A	200	-181.068	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1B	200	-181.068	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1C	200	-181.068	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1D	200	-181.068	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1E	200	171.322	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1F	200	171.322	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1G	200	171.322	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1H	200	171.322	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1I	200	-262.058	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1J	200	-262.058	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1K	200	-262.058	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1L	200	-262.058	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1M	200	252.312	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1N	200	252.312	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1O	200	252.312	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1P	200	252.312	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1Q	200	-106.132	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1R	200	-106.132	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1S	200	-106.132	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1T	200	-106.132	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1U	200	96.386	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1V	200	96.386	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1W	200	96.386	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1X	200	96.386	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
2	200	16.595	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.884	1	0.00	0.01	0.02
7	200	7.385	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.884	1	0.00	0.00	0.01
8	200	7.378	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.884	1	0.00	0.00	0.01

1A	240	-180.924	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1B	240	-180.924	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1C	240	-180.924	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1D	240	-180.924	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1E	240	171.466	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1F	240	171.466	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1G	240	171.466	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1H	240	171.466	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1I	240	-261.914	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	240	-261.914	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	240	-261.914	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	240	-261.914	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	240	252.456	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1N	240	252.456	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1O	240	252.456	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1P	240	252.456	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1Q	240	-105.988	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-105.988	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-105.988	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-105.988	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	96.530	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	240	96.530	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	240	96.530	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	240	96.530	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	240	16.782	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
7	240	7.572	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
8	240	7.565	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01

1A	280	-180.780	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1B	280	-180.780	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1C	280	-180.780	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1D	280	-180.780	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1E	280	171.609	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1F	280	171.609	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1G	280	171.609	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1H	280	171.609	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1I	280	-261.770	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	280	-261.770	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	280	-261.770	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	280	-261.770	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	280	252.599	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15

1N	280	252.599	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1O	280	252.599	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1P	280	252.599	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1Q	280	-105.844	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	280	-105.844	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	280	-105.844	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	280	-105.844	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	280	96.674	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1V	280	96.674	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1W	280	96.674	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1X	280	96.674	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
2	280	16.969	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
7	280	7.759	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
8	280	7.752	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
1A	320	-180.636	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1B	320	-180.636	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1C	320	-180.636	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1D	320	-180.636	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1E	320	171.753	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1F	320	171.753	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1G	320	171.753	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1H	320	171.753	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1I	320	-261.626	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1J	320	-261.626	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1K	320	-261.626	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1L	320	-261.626	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1M	320	252.743	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1N	320	252.743	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1O	320	252.743	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1P	320	252.743	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1Q	320	-105.701	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1R	320	-105.701	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1S	320	-105.701	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1T	320	-105.701	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1U	320	96.817	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1V	320	96.817	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1W	320	96.817	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1X	320	96.817	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
2	320	17.156	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
7	320	7.946	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
8	320	7.939	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
1A	360	-180.493	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1B	360	-180.493	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1C	360	-180.493	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1D	360	-180.493	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1E	360	171.897	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1F	360	171.897	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1G	360	171.897	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1H	360	171.897	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1I	360	-261.483	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1J	360	-261.483	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1K	360	-261.483	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1L	360	-261.483	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1M	360	252.887	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	360	252.887	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	360	252.887	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	360	252.887	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	360	-105.557	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-105.557	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-105.557	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-105.557	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	96.961	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1V	360	96.961	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1W	360	96.961	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1X	360	96.961	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
2	360	17.343	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.01
7	360	8.133	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.00	0.01
8	360	8.126	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.00	0.01
1A	399	-180.349	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1B	399	-180.349	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1C	399	-180.349	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1D	399	-180.349	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1E	399	172.041	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1F	399	172.041	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1G	399	172.041	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1H	399	172.041	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1I	399	-261.339	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1J	399	-261.339	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1K	399	-261.339	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1L	399	-261.339	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1M	399	253.031	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1N	399	253.031	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1O	399	253.031	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1P	399	253.031	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1Q	399	-105.413	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-105.413	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-105.413	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-105.413	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	97.105	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1V	399	97.105	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1W	399	97.105	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1X	399	97.105	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
2	399	17.530	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
7	399	8.320	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	399	8.313	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--												
	kN	kN*m											
1A	-181.787	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2031	1.0548	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1B	-181.787	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2031	1.0548	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1C	-181.787	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2031	1.0548	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1D	-181.787	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2031	1.0548	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1I	-262.777	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2936	1.0792	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1J	-262.777	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2936	1.0792	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1K	-262.777	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2936	1.0792	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1L	-262.777	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2936	1.0792	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1Q	-106.851	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1194	1.0322	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1R	-106.851	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1194	1.0322	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1S	-106.851	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1194	1.0322	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1T	-106.851	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1194	1.0322	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 7 NI 8592 NF 3982 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-262.452	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1B	0	-262.452	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1C	0	-262.452	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1D	0	-262.452	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1E	0	251.388	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1F	0	251.388	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1G	0	251.388	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1H	0	251.388	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1I	0	-181.462	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1J	0	-181.462	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1K	0	-181.462	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1L	0	-181.462	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1M	0	170.398	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1N	0	170.398	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1O	0	170.398	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1P	0	170.398	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1Q	0	-106.655	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1R	0	-106.655	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1S	0	-106.655	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1T	0	-106.655	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1U	0	95.591	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1V	0	95.591	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1W	0	95.591	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1X	0	95.591	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
2	0	-57.700	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.03	0.03	
7	0	-37.530	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-37.540	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1A	40	-262.308	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1B	40	-262.308	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1C	40	-262.308	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1D	40	-262.308	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1E	40	251.532	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1F	40	251.532	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1G	40	251.532	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1H	40	251.532	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1I	40	-181.318	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11	
1J	40	-181.318	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11	
1K	40	-181.318	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11	
1L	40	-181.318	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11	
1M	40	170.542	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10	
1N	40	170.542	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10	
1O	40	170.542	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10	
1P	40	170.542	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10	
1Q	40	-106.511	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07	
1R	40	-106.511	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07	
1S	40	-106.511	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07	
1T	40	-106.511	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07	
1U	40	95.735	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1V	40	95.735	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1W	40	95.735	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1X	40	95.735	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
2	40	-57.513	0.709	-0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.03	0.04	
7	40	-37.344	0.709	-0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02	
8	40	-37.353	0.709	-0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02	
1A	80	-262.164	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1B	80	-262.164	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1C	80	-262.164	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1D	80	-262.164	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1E	80	251.676	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15	
1F	80	251.676	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15	
1G	80	251.676	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15	

1H	80	251.676	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1I	80	-181.174	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1J	80	-181.174	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1K	80	-181.174	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1L	80	-181.174	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1M	80	170.686	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1N	80	170.686	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1O	80	170.686	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1P	80	170.686	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1Q	80	-106.367	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1R	80	-106.367	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1S	80	-106.367	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1T	80	-106.367	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1U	80	95.879	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1V	80	95.879	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1W	80	95.879	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1X	80	95.879	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
2	80	-57.326	0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.03	0.04
7	80	-37.158	0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.03
8	80	-37.166	0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.03

1A	160	-261.877	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1B	160	-261.877	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1C	160	-261.877	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1D	160	-261.877	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1E	160	251.963	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1F	160	251.963	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1G	160	251.963	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1H	160	251.963	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1I	160	-180.887	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1J	160	-180.887	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1K	160	-180.887	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1L	160	-180.887	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1M	160	170.973	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1N	160	170.973	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1O	160	170.973	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1P	160	170.973	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1Q	160	-106.080	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-106.080	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-106.080	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-106.080	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	96.166	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	160	96.166	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	160	96.166	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	160	96.166	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	160	-56.952	0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.03	0.04
7	160	-36.786	0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
8	160	-36.792	0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03

1V	200	96.310	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1W	200	96.310	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1X	200	96.310	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
2	200	-56.765	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.03	0.04
7	200	-36.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.02	0.03
8	200	-36.605	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.02	0.03
1A	240	-261.589	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1B	240	-261.589	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1C	240	-261.589	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1D	240	-261.589	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1E	240	252.251	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1F	240	252.251	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1G	240	252.251	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1H	240	252.251	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1I	240	-180.599	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1J	240	-180.599	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1K	240	-180.599	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1L	240	-180.599	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1M	240	171.261	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1N	240	171.261	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1O	240	171.261	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1P	240	171.261	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1Q	240	-105.792	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-105.792	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-105.792	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-105.792	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	96.454	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	240	96.454	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	240	96.454	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	240	96.454	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	240	-56.578	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.03	0.04
7	240	-36.414	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
8	240	-36.418	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
1A	280	-261.445	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1B	280	-261.445	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1C	280	-261.445	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1D	280	-261.445	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1E	280	252.395	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1F	280	252.395	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1G	280	252.395	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1H	280	252.395	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1I	280	-180.455	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1J	280	-180.455	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1K	280	-180.455	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1L	280	-180.455	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1M	280	171.405	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1N	280	171.405	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1O	280	171.405	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1P	280	171.405	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1Q	280	-105.648	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	280	-105.648	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	280	-105.648	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	280	-105.648	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	280	96.598	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1V	280	96.598	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1W	280	96.598	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1X	280	96.598	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
2	280	-56.391	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.03	0.04
7	280	-36.228	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.03
8	280	-36.231	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.03
1A	320	-261.302	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1B	320	-261.302	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1C	320	-261.302	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1D	320	-261.302	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1E	320	252.538	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1F	320	252.538	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1G	320	252.538	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1H	320	252.538	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1I	320	-180.312	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1J	320	-180.312	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1K	320	-180.312	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1L	320	-180.312	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1M	320	171.548	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1N	320	171.548	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1O	320	171.548	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1P	320	171.548	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1Q	320	-105.505	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1R	320	-105.505	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1S	320	-105.505	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1T	320	-105.505	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1U	320	96.741	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1V	320	96.741	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1W	320	96.741	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1X	320	96.741	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
2	320	-56.204	-0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.03	0.04
7	320	-36.042	-0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.03
8	320	-36.044	-0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.03
1A	360	-261.158	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1B	360	-261.158	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1C	360	-261.158	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1D	360	-261.158	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1E	360	252.682	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1F	360	252.682	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1G	360	252.682	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15

1H	360	252.682	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1I	360	-180.168	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1J	360	-180.168	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1K	360	-180.168	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1L	360	-180.168	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1M	360	171.692	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1N	360	171.692	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1O	360	171.692	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1P	360	171.692	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1Q	360	-105.361	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-105.361	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-105.361	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-105.361	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	96.885	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1V	360	96.885	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1W	360	96.885	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1X	360	96.885	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
2	360	-56.017	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.03	0.04
7	360	-35.856	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02
8	360	-35.857	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02

1A	399	-261.014	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1B	399	-261.014	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1C	399	-261.014	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1D	399	-261.014	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1E	399	252.826	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1F	399	252.826	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1G	399	252.826	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1H	399	252.826	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1I	399	-180.024	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1J	399	-180.024	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1K	399	-180.024	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1L	399	-180.024	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1M	399	171.836	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1N	399	171.836	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1O	399	171.836	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1P	399	171.836	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1Q	399	-105.217	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-105.217	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-105.217	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-105.217	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	97.029	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1V	399	97.029	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1W	399	97.029	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1X	399	97.029	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
2	399	-55.830	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.03	0.03
7	399	-35.670	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	399	-35.670	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	χ min.	ky	kz	kLT	χ LT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
--	--	-----											
	kN	kN*m											
1A	-262.452	0.000	0.680	1	0.1978	1.2929	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1B	-262.452	0.000	0.680	1	0.1978	1.2929	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1C	-262.452	0.000	0.680	1	0.1978	1.2929	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1D	-262.452	0.000	0.680	1	0.1978	1.2929	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1I	-181.462	0.000	0.680	1	0.1978	1.2025	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1J	-181.462	0.000	0.680	1	0.1978	1.2025	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1K	-181.462	0.000	0.680	1	0.1978	1.2025	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1L	-181.462	0.000	0.680	1	0.1978	1.2025	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1Q	-106.655	0.000	0.680	1	0.1978	1.1190	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1R	-106.655	0.000	0.680	1	0.1978	1.1190	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1S	-106.655	0.000	0.680	1	0.1978	1.1190	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1T	-106.655	0.000	0.680	1	0.1978	1.1190	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
2	-57.700	0.000	0.885	1	0.1978	1.3202	1.0518	--	--	0.17	--	0.18	Snell. 'zx'= 121
7	-37.530	0.000	0.885	1	0.1978	1.2082	1.0337	--	--	0.11	--	0.12	Snell. 'zx'= 121
8	-37.540	0.000	0.885	1	0.1978	1.2083	1.0337	--	--	0.11	--	0.12	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 8 NI 8341 NF 8990 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--	-----			-----				-----			
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-265.500	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1B	0	-265.500	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1C	0	-265.500	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1D	0	-265.500	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1E	0	254.470	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1F	0	254.470	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1G	0	254.470	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1H	0	254.470	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1I	0	-158.015	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1J	0	-158.015	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1K	0	-158.015	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1L	0	-158.015	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	

M	0	146.985	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1N	0	146.985	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1O	0	146.985	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1P	0	146.985	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1Q	0	-101.909	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	0	-101.909	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	0	-101.909	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	0	-101.909	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	0	90.879	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1V	0	90.879	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1W	0	90.879	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1X	0	90.879	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
2	0	44.920	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.03	0.03
7	0	24.080	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	0	24.050	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1A	40	-265.356	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1B	40	-265.356	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1C	40	-265.356	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1D	40	-265.356	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1E	40	254.614	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1F	40	254.614	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1G	40	254.614	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1H	40	254.614	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1I	40	-157.871	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1J	40	-157.871	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1K	40	-157.871	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1L	40	-157.871	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1M	40	147.129	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1N	40	147.129	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1O	40	147.129	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1P	40	147.129	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1Q	40	-101.765	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	40	-101.765	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	40	-101.765	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	40	-101.765	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	40	91.023	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1V	40	91.023	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1W	40	91.023	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1X	40	91.023	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
2	40	45.107	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.03	0.03
7	40	24.267	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02
8	40	24.237	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02
1A	80	-265.212	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1B	80	-265.212	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1C	80	-265.212	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1D	80	-265.212	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1E	80	254.757	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1F	80	254.757	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1G	80	254.757	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1H	80	254.757	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1I	80	-157.727	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1J	80	-157.727	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1K	80	-157.727	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1L	80	-157.727	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1M	80	147.272	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1N	80	147.272	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1O	80	147.272	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1P	80	147.272	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1Q	80	-101.621	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1R	80	-101.621	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1S	80	-101.621	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1T	80	-101.621	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1U	80	91.167	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1V	80	91.167	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1W	80	91.167	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1X	80	91.167	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
2	80	45.294	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.03	0.03
7	80	24.454	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
8	80	24.424	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
1A	120	-265.068	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1B	120	-265.068	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1C	120	-265.068	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1D	120	-265.068	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1E	120	254.901	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1F	120	254.901	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1G	120	254.901	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1H	120	254.901	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1I	120	-157.583	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1J	120	-157.583	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1K	120	-157.583	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1L	120	-157.583	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1M	120	147.416	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1N	120	147.416	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1O	120	147.416	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1P	120	147.416	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1Q	120	-101.478	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1R	120	-101.478	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1S	120	-101.478	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1T	120	-101.478	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1U	120	91.310	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	120	91.310	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	120	91.310	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	120	91.310	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
2	120	45.481	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.03	0.03
7	120	24.641	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.03

	120	24.611	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
1A	160	-264.925	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1B	160	-264.925	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1C	160	-264.925	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1D	160	-264.925	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1E	160	255.045	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1F	160	255.045	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1G	160	255.045	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1H	160	255.045	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1I	160	-157.440	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1J	160	-157.440	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1K	160	-157.440	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1L	160	-157.440	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1M	160	147.560	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1N	160	147.560	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1O	160	147.560	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1P	160	147.560	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1Q	160	-101.334	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-101.334	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-101.334	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-101.334	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	91.454	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1V	160	91.454	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1W	160	91.454	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1X	160	91.454	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
2	160	45.668	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.03	0.03
7	160	24.828	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
8	160	24.798	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
1A	200	-264.781	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1B	200	-264.781	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1C	200	-264.781	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1D	200	-264.781	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1E	200	255.189	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1F	200	255.189	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1G	200	255.189	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1H	200	255.189	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1I	200	-157.296	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1J	200	-157.296	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1K	200	-157.296	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1L	200	-157.296	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1M	200	147.704	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1N	200	147.704	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1O	200	147.704	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1P	200	147.704	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1Q	200	-101.190	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1R	200	-101.190	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1S	200	-101.190	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1T	200	-101.190	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1U	200	91.598	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1V	200	91.598	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1W	200	91.598	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1X	200	91.598	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
2	200	45.855	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.03	0.03
7	200	25.015	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
8	200	24.985	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
1A	240	-264.637	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1B	240	-264.637	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1C	240	-264.637	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1D	240	-264.637	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1E	240	255.333	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1F	240	255.333	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1G	240	255.333	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1H	240	255.333	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1I	240	-157.152	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1J	240	-157.152	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1K	240	-157.152	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1L	240	-157.152	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1M	240	147.848	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1N	240	147.848	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1O	240	147.848	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1P	240	147.848	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1Q	240	-101.046	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-101.046	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-101.046	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-101.046	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	91.742	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1V	240	91.742	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1W	240	91.742	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1X	240	91.742	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
2	240	46.042	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.03	0.03
7	240	25.202	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
8	240	25.172	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
1A	280	-264.493	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1B	280	-264.493	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1C	280	-264.493	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1D	280	-264.493	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1E	280	255.476	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1F	280	255.476	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1G	280	255.476	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1H	280	255.476	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1I	280	-157.008	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1J	280	-157.008	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1K	280	-157.008	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1L	280	-157.008	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10

1M	280	147.991	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1N	280	147.991	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1O	280	147.991	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1P	280	147.991	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1Q	280	-100.902	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1R	280	-100.902	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1S	280	-100.902	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1T	280	-100.902	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1U	280	91.886	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	280	91.886	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	280	91.886	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	280	91.886	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
2	280	46.229	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.03	0.03
7	280	25.389	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.02
8	280	25.359	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.02
1A	320	-264.349	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1B	320	-264.349	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1C	320	-264.349	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1D	320	-264.349	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1E	320	255.620	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1F	320	255.620	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1G	320	255.620	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1H	320	255.620	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1I	320	-156.864	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1J	320	-156.864	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1K	320	-156.864	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1L	320	-156.864	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1M	320	148.135	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1N	320	148.135	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1O	320	148.135	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1P	320	148.135	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1Q	320	-100.759	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1R	320	-100.759	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1S	320	-100.759	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1T	320	-100.759	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1U	320	92.029	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1V	320	92.029	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1W	320	92.029	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1X	320	92.029	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
2	320	46.416	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.03	0.03
7	320	25.576	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.02
8	320	25.546	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.02
1A	360	-264.206	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1B	360	-264.206	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1C	360	-264.206	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1D	360	-264.206	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1E	360	255.764	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1F	360	255.764	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1G	360	255.764	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1H	360	255.764	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1I	360	-156.721	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1J	360	-156.721	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1K	360	-156.721	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1L	360	-156.721	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1M	360	148.279	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1N	360	148.279	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1O	360	148.279	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1P	360	148.279	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1Q	360	-100.615	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-100.615	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-100.615	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-100.615	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	92.173	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1V	360	92.173	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1W	360	92.173	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1X	360	92.173	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
2	360	46.603	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.03	0.03
7	360	25.763	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02
8	360	25.733	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02
1A	399	-264.062	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1B	399	-264.062	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1C	399	-264.062	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1D	399	-264.062	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1E	399	255.908	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1F	399	255.908	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1G	399	255.908	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1H	399	255.908	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1I	399	-156.577	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1J	399	-156.577	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1K	399	-156.577	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1L	399	-156.577	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1M	399	148.423	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1N	399	148.423	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1O	399	148.423	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1P	399	148.423	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1Q	399	-100.471	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-100.471	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-100.471	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-100.471	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	92.317	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1V	399	92.317	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1W	399	92.317	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1X	399	92.317	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
2	399	46.790	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.03	0.03
7	399	25.950	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

8 399 25.920 -0.886 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.00 0.02 0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-265.500	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2963	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1B	-265.500	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2963	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1C	-265.500	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2963	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1D	-265.500	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2963	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1I	-158.015	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1764	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1J	-158.015	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1764	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1K	-158.015	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1764	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1L	-158.015	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1764	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1Q	-101.909	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1137	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1R	-101.909	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1137	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1S	-101.909	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1137	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1T	-101.909	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1137	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 9 NI 8667 NF 8990 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		kN			kN*m							
1A	0	-265.395	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1B	0	-265.395	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1C	0	-265.395	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1D	0	-265.395	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1E	0	254.325	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1F	0	254.325	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1G	0	254.325	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1H	0	254.325	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1I	0	-157.889	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1J	0	-157.889	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1K	0	-157.889	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1L	0	-157.889	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1M	0	146.819	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1N	0	146.819	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1O	0	146.819	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1P	0	146.819	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1Q	0	-101.909	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1R	0	-101.909	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1S	0	-101.909	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1T	0	-101.909	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1U	0	90.839	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05	
1V	0	90.839	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05	
1W	0	90.839	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05	
1X	0	90.839	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05	
2	0	-61.970	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.04	0.04	
7	0	-40.080	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-40.100	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1A	40	-265.252	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1B	40	-265.252	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1C	40	-265.252	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1D	40	-265.252	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1E	40	254.469	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1F	40	254.469	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1G	40	254.469	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1H	40	254.469	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1I	40	-157.746	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1J	40	-157.746	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1K	40	-157.746	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1L	40	-157.746	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1M	40	146.963	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1N	40	146.963	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1O	40	146.963	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1P	40	146.963	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1Q	40	-101.765	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1R	40	-101.765	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1S	40	-101.765	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1T	40	-101.765	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1U	40	90.983	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
1V	40	90.983	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
1W	40	90.983	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
1X	40	90.983	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
2	40	-61.783	0.709	-0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.04	0.04	
7	40	-39.893	0.709	-0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.03	
8	40	-39.913	0.709	-0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.03	
1A	80	-265.108	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1B	80	-265.108	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1C	80	-265.108	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1D	80	-265.108	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1E	80	254.613	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15	
1F	80	254.613	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15	

1G	80	254.613	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1H	80	254.613	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1I	80	-157.602	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1J	80	-157.602	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1K	80	-157.602	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1L	80	-157.602	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1M	80	147.107	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1N	80	147.107	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1O	80	147.107	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1P	80	147.107	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1Q	80	-101.621	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1R	80	-101.621	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1S	80	-101.621	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1T	80	-101.621	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1U	80	91.127	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1V	80	91.127	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1W	80	91.127	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1X	80	91.127	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
2	80	-61.596	0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.04	0.04
7	80	-39.706	0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.03
8	80	-39.726	0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.03
1A	120	-264.964	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1B	120	-264.964	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1C	120	-264.964	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1D	120	-264.964	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1E	120	254.757	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1F	120	254.757	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1G	120	254.757	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1H	120	254.757	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1I	120	-157.458	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1J	120	-157.458	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1K	120	-157.458	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1L	120	-157.458	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1M	120	147.251	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1N	120	147.251	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1O	120	147.251	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1P	120	147.251	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1Q	120	-101.478	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1R	120	-101.478	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1S	120	-101.478	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1T	120	-101.478	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1U	120	91.270	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	120	91.270	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	120	91.270	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	120	91.270	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
2	120	-61.409	0.354	-0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.04	0.04
7	120	-39.519	0.354	-0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.03
8	120	-39.539	0.354	-0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.03
1A	160	-264.820	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1B	160	-264.820	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1C	160	-264.820	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1D	160	-264.820	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1E	160	254.901	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1F	160	254.901	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1G	160	254.901	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1H	160	254.901	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1I	160	-157.314	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1J	160	-157.314	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1K	160	-157.314	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1L	160	-157.314	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1M	160	147.395	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1N	160	147.395	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1O	160	147.395	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1P	160	147.395	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1Q	160	-101.334	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-101.334	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-101.334	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-101.334	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	91.414	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1V	160	91.414	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1W	160	91.414	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1X	160	91.414	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
2	160	-61.222	0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.04	0.04
7	160	-39.332	0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
8	160	-39.352	0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
1A	200	-264.676	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1B	200	-264.676	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1C	200	-264.676	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1D	200	-264.676	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1E	200	255.044	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1F	200	255.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1G	200	255.044	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1H	200	255.044	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1I	200	-157.170	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1J	200	-157.170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1K	200	-157.170	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1L	200	-157.170	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1M	200	147.538	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1N	200	147.538	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1O	200	147.538	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1P	200	147.538	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1Q	200	-101.190	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1R	200	-101.190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1S	200	-101.190	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1T	200	-101.190	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07

1U	200	91.558	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1V	200	91.558	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1W	200	91.558	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1X	200	91.558	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
2	200	-61.035	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.04	0.04
7	200	-39.145	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.02	0.03
8	200	-39.165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.02	0.03
1A	240	-264.533	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1B	240	-264.533	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1C	240	-264.533	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1D	240	-264.533	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1E	240	255.188	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1F	240	255.188	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1G	240	255.188	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1H	240	255.188	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1I	240	-157.027	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1J	240	-157.027	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1K	240	-157.027	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1L	240	-157.027	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1M	240	147.682	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1N	240	147.682	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1O	240	147.682	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1P	240	147.682	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1Q	240	-101.046	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-101.046	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-101.046	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-101.046	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	91.702	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1V	240	91.702	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1W	240	91.702	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1X	240	91.702	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
2	240	-60.848	-0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.04	0.04
7	240	-38.958	-0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
8	240	-38.978	-0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
1A	280	-264.389	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1B	280	-264.389	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1C	280	-264.389	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1D	280	-264.389	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1E	280	255.332	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1F	280	255.332	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1G	280	255.332	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1H	280	255.332	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1I	280	-156.883	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1J	280	-156.883	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1K	280	-156.883	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1L	280	-156.883	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1M	280	147.826	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1N	280	147.826	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1O	280	147.826	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1P	280	147.826	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1Q	280	-100.902	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1R	280	-100.902	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1S	280	-100.902	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1T	280	-100.902	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1U	280	91.846	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	280	91.846	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	280	91.846	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	280	91.846	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
2	280	-60.661	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.04	0.04
7	280	-38.771	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.03
8	280	-38.791	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.03
1A	320	-264.245	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1B	320	-264.245	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1C	320	-264.245	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1D	320	-264.245	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1E	320	255.476	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1F	320	255.476	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1G	320	255.476	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1H	320	255.476	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1I	320	-156.739	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1J	320	-156.739	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1K	320	-156.739	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1L	320	-156.739	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1M	320	147.970	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1N	320	147.970	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1O	320	147.970	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1P	320	147.970	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1Q	320	-100.759	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1R	320	-100.759	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1S	320	-100.759	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1T	320	-100.759	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1U	320	91.989	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1V	320	91.989	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1W	320	91.989	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1X	320	91.989	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
2	320	-60.474	-0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.04	0.04
7	320	-38.584	-0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.03
8	320	-38.604	-0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.03
1A	360	-264.101	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1B	360	-264.101	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1C	360	-264.101	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1D	360	-264.101	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1E	360	255.620	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1F	360	255.620	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15

1G	360	255.620	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1H	360	255.620	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1I	360	-156.595	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1J	360	-156.595	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1K	360	-156.595	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1L	360	-156.595	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1M	360	148.114	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1N	360	148.114	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1O	360	148.114	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1P	360	148.114	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1Q	360	-100.615	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-100.615	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-100.615	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-100.615	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	92.133	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1V	360	92.133	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1W	360	92.133	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1X	360	92.133	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
2	360	-60.287	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.04	0.04
7	360	-38.397	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.03
8	360	-38.417	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.03

1A	399	-263.957	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1B	399	-263.957	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1C	399	-263.957	-0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1D	399	-263.957	-0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1E	399	255.763	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1F	399	255.763	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1G	399	255.763	-0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1H	399	255.763	-0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1I	399	-156.451	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1J	399	-156.451	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1K	399	-156.451	-0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1L	399	-156.451	-0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1M	399	148.257	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1N	399	148.257	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1O	399	148.257	-0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1P	399	148.257	-0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1Q	399	-100.471	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-100.471	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-100.471	-0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-100.471	-0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	92.277	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1V	399	92.277	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1W	399	92.277	-0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1X	399	92.277	-0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
2	399	-60.100	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.04	0.04
7	399	-38.210	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	399	-38.230	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-265.395	0.000	0.680	1	0.1978	1.2965	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1B	-265.395	0.000	0.680	1	0.1978	1.2965	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1C	-265.395	0.000	0.680	1	0.1978	1.2965	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1D	-265.395	0.000	0.680	1	0.1978	1.2965	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1I	-157.889	0.000	0.680	1	0.1978	1.1764	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1J	-157.889	0.000	0.680	1	0.1978	1.1764	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1K	-157.889	0.000	0.680	1	0.1978	1.1764	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1L	-157.889	0.000	0.680	1	0.1978	1.1764	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1Q	-101.909	0.000	0.680	1	0.1978	1.1138	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1R	-101.909	0.000	0.680	1	0.1978	1.1138	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1S	-101.909	0.000	0.680	1	0.1978	1.1138	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1T	-101.909	0.000	0.680	1	0.1978	1.1138	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
2	-61.970	0.000	0.885	1	0.1978	1.3439	1.0557	--	--	0.19	--	0.19	Snell. 'zx'= 121
7	-40.080	0.000	0.885	1	0.1978	1.2224	1.0360	--	--	0.12	--	0.13	Snell. 'zx'= 121
8	-40.100	0.000	0.885	1	0.1978	1.2225	1.0360	--	--	0.12	--	0.13	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 10 NI 8592 NF 4033 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-262.288	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1B	0	-262.288	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1C	0	-262.288	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1D	0	-262.288	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1E	0	251.258	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1F	0	251.258	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1G	0	251.258	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1H	0	251.258	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1I	0	-181.298	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1J	0	-181.298	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1K	0	-181.298	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	

1L	0	-181.298	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1M	0	170.268	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1N	0	170.268	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1O	0	170.268	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1P	0	170.268	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1Q	0	-106.523	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	0	-106.523	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	0	-106.523	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	0	-106.523	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	0	95.493	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1V	0	95.493	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1W	0	95.493	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1X	0	95.493	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
2	0	44.470	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.03	0.03
7	0	23.800	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	0	23.780	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1A	40	-262.145	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1B	40	-262.145	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1C	40	-262.145	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1D	40	-262.145	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1E	40	251.402	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1F	40	251.402	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1G	40	251.402	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1H	40	251.402	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1I	40	-181.155	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1J	40	-181.155	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1K	40	-181.155	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1L	40	-181.155	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1M	40	170.412	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1N	40	170.412	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1O	40	170.412	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1P	40	170.412	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1Q	40	-106.379	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1R	40	-106.379	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1S	40	-106.379	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1T	40	-106.379	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1U	40	95.637	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1V	40	95.637	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1W	40	95.637	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1X	40	95.637	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
2	40	44.657	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.03	0.03
7	40	23.987	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02
8	40	23.967	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02
1A	80	-262.001	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1B	80	-262.001	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1C	80	-262.001	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1D	80	-262.001	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1E	80	251.546	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1F	80	251.546	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1G	80	251.546	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1H	80	251.546	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1I	80	-181.011	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1J	80	-181.011	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1K	80	-181.011	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1L	80	-181.011	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1M	80	170.556	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1N	80	170.556	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1O	80	170.556	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1P	80	170.556	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1Q	80	-106.235	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1R	80	-106.235	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1S	80	-106.235	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1T	80	-106.235	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1U	80	95.781	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1V	80	95.781	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1W	80	95.781	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1X	80	95.781	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
2	80	44.844	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.03	0.03
7	80	24.174	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
8	80	24.154	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
1A	120	-261.857	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1B	120	-261.857	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1C	120	-261.857	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1D	120	-261.857	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1E	120	251.690	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1F	120	251.690	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1G	120	251.690	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1H	120	251.690	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1I	120	-180.867	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1J	120	-180.867	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1K	120	-180.867	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1L	120	-180.867	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1M	120	170.700	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1N	120	170.700	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1O	120	170.700	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1P	120	170.700	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1Q	120	-106.092	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	120	-106.092	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	120	-106.092	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	120	-106.092	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	120	95.924	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1V	120	95.924	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1W	120	95.924	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1X	120	95.924	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
2	120	45.031	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.03	0.03

7	120	24.361	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
8	120	24.341	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
1A	160	-261.713	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1B	160	-261.713	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1C	160	-261.713	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1D	160	-261.713	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1E	160	251.834	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1F	160	251.834	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1G	160	251.834	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1H	160	251.834	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1I	160	-180.723	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1J	160	-180.723	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1K	160	-180.723	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1L	160	-180.723	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1M	160	170.844	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1N	160	170.844	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1O	160	170.844	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1P	160	170.844	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1Q	160	-105.948	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-105.948	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-105.948	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-105.948	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	96.068	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	160	96.068	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	160	96.068	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	160	96.068	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	160	45.218	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.03	0.03
7	160	24.548	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
8	160	24.528	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
1A	200	-261.569	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1B	200	-261.569	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1C	200	-261.569	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1D	200	-261.569	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1E	200	251.977	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1F	200	251.977	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1G	200	251.977	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1H	200	251.977	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1I	200	-180.579	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1J	200	-180.579	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1K	200	-180.579	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1L	200	-180.579	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1M	200	170.987	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1N	200	170.987	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1O	200	170.987	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1P	200	170.987	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1Q	200	-105.804	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1R	200	-105.804	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1S	200	-105.804	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1T	200	-105.804	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1U	200	96.212	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1V	200	96.212	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1W	200	96.212	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1X	200	96.212	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
2	200	45.405	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.03	0.03
7	200	24.735	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
8	200	24.715	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
1A	240	-261.426	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1B	240	-261.426	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1C	240	-261.426	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1D	240	-261.426	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1E	240	252.121	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1F	240	252.121	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1G	240	252.121	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1H	240	252.121	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1I	240	-180.436	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1J	240	-180.436	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1K	240	-180.436	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1L	240	-180.436	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1M	240	171.131	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1N	240	171.131	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1O	240	171.131	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1P	240	171.131	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1Q	240	-105.660	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-105.660	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-105.660	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-105.660	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	96.356	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	240	96.356	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	240	96.356	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	240	96.356	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	240	45.592	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.03	0.03
7	240	24.922	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
8	240	24.902	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
1A	280	-261.282	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1B	280	-261.282	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1C	280	-261.282	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1D	280	-261.282	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1E	280	252.265	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1F	280	252.265	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1G	280	252.265	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1H	280	252.265	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1I	280	-180.292	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1J	280	-180.292	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1K	280	-180.292	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11

1L	280	-180.292	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1M	280	171.275	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1N	280	171.275	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1O	280	171.275	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1P	280	171.275	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1Q	280	-105.516	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	280	-105.516	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	280	-105.516	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	280	-105.516	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	280	96.500	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1V	280	96.500	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1W	280	96.500	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1X	280	96.500	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
2	280	45.779	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.03	0.03
7	280	25.109	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
8	280	25.089	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
1A	320	-261.138	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1B	320	-261.138	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1C	320	-261.138	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1D	320	-261.138	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1E	320	252.409	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1F	320	252.409	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1G	320	252.409	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1H	320	252.409	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1I	320	-180.148	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1J	320	-180.148	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1K	320	-180.148	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1L	320	-180.148	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1M	320	171.419	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1N	320	171.419	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1O	320	171.419	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1P	320	171.419	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1Q	320	-105.373	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1R	320	-105.373	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1S	320	-105.373	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1T	320	-105.373	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1U	320	96.643	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1V	320	96.643	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1W	320	96.643	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1X	320	96.643	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
2	320	45.966	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.03	0.03
7	320	25.296	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
8	320	25.276	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
1A	360	-260.994	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1B	360	-260.994	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1C	360	-260.994	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1D	360	-260.994	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1E	360	252.553	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1F	360	252.553	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1G	360	252.553	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1H	360	252.553	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1I	360	-180.004	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1J	360	-180.004	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1K	360	-180.004	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1L	360	-180.004	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1M	360	171.563	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1N	360	171.563	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1O	360	171.563	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1P	360	171.563	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1Q	360	-105.229	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-105.229	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-105.229	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-105.229	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	96.787	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1V	360	96.787	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1W	360	96.787	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1X	360	96.787	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
2	360	46.153	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.03	0.03
7	360	25.483	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02
8	360	25.463	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02
1A	399	-260.850	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1B	399	-260.850	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1C	399	-260.850	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1D	399	-260.850	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1E	399	252.696	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1F	399	252.696	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1G	399	252.696	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1H	399	252.696	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1I	399	-179.860	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1J	399	-179.860	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1K	399	-179.860	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1L	399	-179.860	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1M	399	171.706	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1N	399	171.706	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1O	399	171.706	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1P	399	171.706	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1Q	399	-105.085	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-105.085	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-105.085	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-105.085	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	96.931	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1V	399	96.931	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1W	399	96.931	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1X	399	96.931	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
2	399	46.340	-0.886	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.03	0.03

7	399	25.670	-0.886	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	399	25.650	-0.886	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χLT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-262.288	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2930	1.0790	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1B	-262.288	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2930	1.0790	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1C	-262.288	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2930	1.0790	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1D	-262.288	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2930	1.0790	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1I	-181.298	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2025	1.0546	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1J	-181.298	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2025	1.0546	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1K	-181.298	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2025	1.0546	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1L	-181.298	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2025	1.0546	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1Q	-106.523	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1190	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1R	-106.523	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1190	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1S	-106.523	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1190	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1T	-106.523	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1190	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 11 NI 8649 NF 4033 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		kN			kN*m							

1A	0	-181.685	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1B	0	-181.685	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1C	0	-181.685	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1D	0	-181.685	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1E	0	170.699	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1F	0	170.699	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1G	0	170.699	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1H	0	170.699	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1I	0	-262.395	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1J	0	-262.395	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1K	0	-262.395	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1L	0	-262.395	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1M	0	251.408	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1N	0	251.408	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1O	0	251.408	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1P	0	251.408	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1Q	0	-106.648	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1R	0	-106.648	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1S	0	-106.648	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1T	0	-106.648	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1U	0	95.662	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1V	0	95.662	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1W	0	95.662	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1X	0	95.662	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
2	0	-32.710	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-22.500	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	-22.520	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	

1A	40	-181.541	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11	
1B	40	-181.541	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11	
1C	40	-181.541	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11	
1D	40	-181.541	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11	
1E	40	170.842	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10	
1F	40	170.842	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10	
1G	40	170.842	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10	
1H	40	170.842	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10	
1I	40	-262.251	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1J	40	-262.251	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1K	40	-262.251	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1L	40	-262.251	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1M	40	251.552	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1N	40	251.552	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1O	40	251.552	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1P	40	251.552	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1Q	40	-106.504	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07	
1R	40	-106.504	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07	
1S	40	-106.504	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07	
1T	40	-106.504	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07	
1U	40	95.806	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1V	40	95.806	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1W	40	95.806	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1X	40	95.806	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
2	40	-32.523	0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02	
7	40	-22.313	0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02	
8	40	-22.333	0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02	

1A	80	-181.397	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11	
1B	80	-181.397	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11	
1C	80	-181.397	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11	
1D	80	-181.397	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11	
1E	80	170.986	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11	

1F	80	170.986	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1G	80	170.986	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1H	80	170.986	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1I	80	-262.107	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1J	80	-262.107	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1K	80	-262.107	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1L	80	-262.107	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1M	80	251.696	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1N	80	251.696	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1O	80	251.696	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1P	80	251.696	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1Q	80	-106.360	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1R	80	-106.360	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1S	80	-106.360	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1T	80	-106.360	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1U	80	95.950	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1V	80	95.950	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1W	80	95.950	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1X	80	95.950	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
2	80	-32.336	0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.02
7	80	-22.126	0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
8	80	-22.146	0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
1A	120	-181.253	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1B	120	-181.253	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1C	120	-181.253	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1D	120	-181.253	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1E	120	171.130	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1F	120	171.130	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1G	120	171.130	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1H	120	171.130	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1I	120	-261.963	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	120	-261.963	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	120	-261.963	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	120	-261.963	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	120	251.840	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1N	120	251.840	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1O	120	251.840	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1P	120	251.840	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1Q	120	-106.217	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	120	-106.217	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	120	-106.217	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	120	-106.217	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	120	96.093	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1V	120	96.093	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1W	120	96.093	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1X	120	96.093	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
2	120	-32.149	0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.03
7	120	-21.939	0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
8	120	-21.959	0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
1A	160	-181.109	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1B	160	-181.109	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1C	160	-181.109	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1D	160	-181.109	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1E	160	171.274	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1F	160	171.274	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1G	160	171.274	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1H	160	171.274	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1I	160	-261.819	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	160	-261.819	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	160	-261.819	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	160	-261.819	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	160	251.984	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1N	160	251.984	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1O	160	251.984	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1P	160	251.984	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1Q	160	-106.073	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-106.073	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-106.073	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-106.073	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	96.237	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	160	96.237	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	160	96.237	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	160	96.237	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	160	-31.962	0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
7	160	-21.752	0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
8	160	-21.772	0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
1A	200	-180.965	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1B	200	-180.965	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1C	200	-180.965	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1D	200	-180.965	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1E	200	171.417	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1F	200	171.417	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1G	200	171.417	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1H	200	171.417	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1I	200	-261.676	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1J	200	-261.676	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1K	200	-261.676	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1L	200	-261.676	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1M	200	252.128	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1N	200	252.128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1O	200	252.128	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1P	200	252.128	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1Q	200	-105.929	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1R	200	-105.929	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1S	200	-105.929	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07

1T	200	-105.929	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1U	200	96.381	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1V	200	96.381	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1W	200	96.381	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1X	200	96.381	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
2	200	-31.775	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.02	0.03
7	200	-21.565	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
8	200	-21.585	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
1A	240	-180.822	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1B	240	-180.822	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1C	240	-180.822	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1D	240	-180.822	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1E	240	171.561	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1F	240	171.561	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1G	240	171.561	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1H	240	171.561	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1I	240	-261.532	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	240	-261.532	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	240	-261.532	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	240	-261.532	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	240	252.271	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1N	240	252.271	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1O	240	252.271	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1P	240	252.271	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1Q	240	-105.785	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-105.785	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-105.785	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-105.785	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	96.525	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	240	96.525	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	240	96.525	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	240	96.525	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	240	-31.588	-0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
7	240	-21.378	-0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
8	240	-21.398	-0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
1A	280	-180.678	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1B	280	-180.678	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1C	280	-180.678	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1D	280	-180.678	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1E	280	171.705	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1F	280	171.705	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1G	280	171.705	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1H	280	171.705	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1I	280	-261.388	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1J	280	-261.388	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1K	280	-261.388	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1L	280	-261.388	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1M	280	252.415	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1N	280	252.415	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1O	280	252.415	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1P	280	252.415	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1Q	280	-105.641	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	280	-105.641	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	280	-105.641	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	280	-105.641	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	280	96.669	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1V	280	96.669	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1W	280	96.669	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1X	280	96.669	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
2	280	-31.401	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.02
7	280	-21.191	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
8	280	-21.211	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
1A	320	-180.534	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1B	320	-180.534	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1C	320	-180.534	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1D	320	-180.534	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1E	320	171.849	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1F	320	171.849	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1G	320	171.849	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1H	320	171.849	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1I	320	-261.244	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1J	320	-261.244	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1K	320	-261.244	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1L	320	-261.244	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1M	320	252.559	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1N	320	252.559	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1O	320	252.559	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1P	320	252.559	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1Q	320	-105.498	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1R	320	-105.498	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1S	320	-105.498	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1T	320	-105.498	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1U	320	96.812	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1V	320	96.812	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1W	320	96.812	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1X	320	96.812	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
2	320	-31.214	-0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.02
7	320	-21.004	-0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
8	320	-21.024	-0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
1A	360	-180.390	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1B	360	-180.390	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1C	360	-180.390	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1D	360	-180.390	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1E	360	171.993	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10

1F	360	171.993	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1G	360	171.993	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1H	360	171.993	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1I	360	-261.100	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1J	360	-261.100	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1K	360	-261.100	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1L	360	-261.100	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1M	360	252.703	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	360	252.703	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	360	252.703	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	360	252.703	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	360	-105.354	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-105.354	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-105.354	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-105.354	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	96.956	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1V	360	96.956	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1W	360	96.956	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1X	360	96.956	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
2	360	-31.027	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02
7	360	-20.817	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02
8	360	-20.837	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02

1A	399	-180.247	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1B	399	-180.247	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1C	399	-180.247	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1D	399	-180.247	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1E	399	172.137	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1F	399	172.137	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1G	399	172.137	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1H	399	172.137	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1I	399	-260.957	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1J	399	-260.957	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1K	399	-260.957	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1L	399	-260.957	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1M	399	252.846	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1N	399	252.846	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1O	399	252.846	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1P	399	252.846	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1Q	399	-105.210	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-105.210	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-105.210	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-105.210	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	97.100	-0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1V	399	97.100	-0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1W	399	97.100	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1X	399	97.100	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
2	399	-30.840	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	399	-20.630	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	399	-20.650	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-181.685	0.000	0.680	1	0.1978	1.2030	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1B	-181.685	0.000	0.680	1	0.1978	1.2030	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1C	-181.685	0.000	0.680	1	0.1978	1.2030	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1D	-181.685	0.000	0.680	1	0.1978	1.2030	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1I	-262.395	0.000	0.680	1	0.1978	1.2931	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1J	-262.395	0.000	0.680	1	0.1978	1.2931	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1K	-262.395	0.000	0.680	1	0.1978	1.2931	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1L	-262.395	0.000	0.680	1	0.1978	1.2931	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1Q	-106.648	0.000	0.680	1	0.1978	1.1191	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1R	-106.648	0.000	0.680	1	0.1978	1.1191	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1S	-106.648	0.000	0.680	1	0.1978	1.1191	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1T	-106.648	0.000	0.680	1	0.1978	1.1191	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
2	-32.710	0.000	0.885	1	0.1978	1.1815	1.0294	--	--	0.10	--	0.11	Snell. 'zx'= 121
7	-22.500	0.000	0.885	1	0.1978	1.1249	1.0202	--	--	0.07	--	0.07	Snell. 'zx'= 121
8	-22.520	0.000	0.885	1	0.1978	1.1250	1.0202	--	--	0.07	--	0.08	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 12 NI 8667 NF 8290 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-158.305	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1B	0	-158.305	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1C	0	-158.305	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1D	0	-158.305	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1E	0	147.241	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1F	0	147.241	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1G	0	147.241	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1H	0	147.241	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1I	0	-265.510	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1J	0	-265.510	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	

1K	0	-265.510	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1L	0	-265.510	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1M	0	254.446	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1N	0	254.446	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1O	0	254.446	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1P	0	254.446	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1Q	0	-101.998	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	0	-101.998	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	0	-101.998	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	0	-101.998	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	0	90.934	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1V	0	90.934	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1W	0	90.934	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1X	0	90.934	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
2	0	12.130	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
7	0	4.375	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	0	4.360	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	40	-158.161	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1B	40	-158.161	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1C	40	-158.161	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1D	40	-158.161	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1E	40	147.385	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1F	40	147.385	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1G	40	147.385	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1H	40	147.385	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1I	40	-265.367	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1J	40	-265.367	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1K	40	-265.367	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1L	40	-265.367	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1M	40	254.590	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	40	254.590	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	40	254.590	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	40	254.590	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	40	-101.854	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	40	-101.854	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	40	-101.854	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	40	-101.854	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	40	91.078	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1V	40	91.078	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1W	40	91.078	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1X	40	91.078	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
2	40	12.317	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.01
7	40	4.562	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.00	0.01
8	40	4.547	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.00	0.01
1A	80	-158.018	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1B	80	-158.018	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1C	80	-158.018	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1D	80	-158.018	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1E	80	147.529	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1F	80	147.529	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1G	80	147.529	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1H	80	147.529	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1I	80	-265.223	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1J	80	-265.223	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1K	80	-265.223	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1L	80	-265.223	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1M	80	254.734	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1N	80	254.734	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1O	80	254.734	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1P	80	254.734	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1Q	80	-101.710	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1R	80	-101.710	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1S	80	-101.710	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1T	80	-101.710	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1U	80	91.222	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1V	80	91.222	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1W	80	91.222	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1X	80	91.222	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
2	80	12.504	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
7	80	4.749	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
8	80	4.734	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
1A	120	-157.874	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1B	120	-157.874	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1C	120	-157.874	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1D	120	-157.874	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1E	120	147.673	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1F	120	147.673	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1G	120	147.673	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1H	120	147.673	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1I	120	-265.079	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	120	-265.079	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	120	-265.079	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	120	-265.079	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	120	254.878	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1N	120	254.878	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1O	120	254.878	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1P	120	254.878	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1Q	120	-101.567	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	120	-101.567	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	120	-101.567	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	120	-101.567	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	120	91.365	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	120	91.365	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	120	91.365	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	120	91.365	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06

2	120	12.691	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.01
7	120	4.936	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
8	120	4.921	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
1A	160	-157.730	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1B	160	-157.730	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1C	160	-157.730	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1D	160	-157.730	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1E	160	147.817	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1F	160	147.817	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1G	160	147.817	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1H	160	147.817	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1I	160	-264.935	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	160	-264.935	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	160	-264.935	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	160	-264.935	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	160	255.021	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1N	160	255.021	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1O	160	255.021	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1P	160	255.021	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1Q	160	-101.423	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-101.423	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-101.423	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-101.423	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	91.509	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1V	160	91.509	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1W	160	91.509	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1X	160	91.509	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
2	160	12.878	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.01
7	160	5.123	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
8	160	5.108	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
1A	200	-157.586	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1B	200	-157.586	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1C	200	-157.586	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1D	200	-157.586	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1E	200	147.960	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1F	200	147.960	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1G	200	147.960	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1H	200	147.960	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1I	200	-264.791	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1J	200	-264.791	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1K	200	-264.791	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1L	200	-264.791	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1M	200	255.165	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1N	200	255.165	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1O	200	255.165	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1P	200	255.165	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1Q	200	-101.279	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1R	200	-101.279	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1S	200	-101.279	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1T	200	-101.279	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1U	200	91.653	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1V	200	91.653	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1W	200	91.653	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1X	200	91.653	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
2	200	13.065	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
7	200	5.310	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.00	0.01
8	200	5.295	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.00	0.01
1A	240	-157.443	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1B	240	-157.443	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1C	240	-157.443	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1D	240	-157.443	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1E	240	148.104	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1F	240	148.104	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1G	240	148.104	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1H	240	148.104	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1I	240	-264.648	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	240	-264.648	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	240	-264.648	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	240	-264.648	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	240	255.309	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1N	240	255.309	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1O	240	255.309	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1P	240	255.309	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1Q	240	-101.135	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-101.135	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-101.135	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-101.135	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	91.797	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1V	240	91.797	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1W	240	91.797	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1X	240	91.797	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
2	240	13.252	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.01
7	240	5.497	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
8	240	5.482	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
1A	280	-157.299	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1B	280	-157.299	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1C	280	-157.299	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1D	280	-157.299	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1E	280	148.248	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1F	280	148.248	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1G	280	148.248	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1H	280	148.248	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1I	280	-264.504	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	280	-264.504	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16

1K	280	-264.504	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	280	-264.504	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	280	255.453	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1N	280	255.453	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1O	280	255.453	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1P	280	255.453	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1Q	280	-100.991	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1R	280	-100.991	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1S	280	-100.991	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1T	280	-100.991	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1U	280	91.941	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	280	91.941	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	280	91.941	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	280	91.941	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
2	280	13.439	-0.354	-0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.01
7	280	5.684	-0.354	-0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
8	280	5.669	-0.354	-0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
1A	320	-157.155	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1B	320	-157.155	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1C	320	-157.155	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1D	320	-157.155	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1E	320	148.392	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1F	320	148.392	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1G	320	148.392	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1H	320	148.392	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1I	320	-264.360	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1J	320	-264.360	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1K	320	-264.360	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1L	320	-264.360	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1M	320	255.597	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1N	320	255.597	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1O	320	255.597	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1P	320	255.597	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1Q	320	-100.848	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1R	320	-100.848	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1S	320	-100.848	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1T	320	-100.848	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1U	320	92.084	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1V	320	92.084	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1W	320	92.084	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1X	320	92.084	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
2	320	13.626	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
7	320	5.871	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
8	320	5.856	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
1A	360	-157.011	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1B	360	-157.011	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1C	360	-157.011	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1D	360	-157.011	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1E	360	148.536	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1F	360	148.536	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1G	360	148.536	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1H	360	148.536	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1I	360	-264.216	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1J	360	-264.216	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1K	360	-264.216	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1L	360	-264.216	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1M	360	255.741	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	360	255.741	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	360	255.741	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	360	255.741	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	360	-100.704	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-100.704	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-100.704	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-100.704	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	92.228	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1V	360	92.228	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1W	360	92.228	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1X	360	92.228	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
2	360	13.813	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.01
7	360	6.058	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.00	0.01
8	360	6.043	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.00	0.01
1A	399	-156.867	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1B	399	-156.867	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1C	399	-156.867	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1D	399	-156.867	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1E	399	148.679	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1F	399	148.679	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1G	399	148.679	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1H	399	148.679	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1I	399	-264.072	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1J	399	-264.072	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1K	399	-264.072	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1L	399	-264.072	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1M	399	255.884	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1N	399	255.884	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1O	399	255.884	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1P	399	255.884	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1Q	399	-100.560	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-100.560	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-100.560	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-100.560	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	92.372	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1V	399	92.372	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1W	399	92.372	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1X	399	92.372	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05

2	399	14.000	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
7	399	6.245	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	399	6.230	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χmin.	ky	kz	kLT	χLT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-158.305	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1768	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1B	-158.305	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1768	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1C	-158.305	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1768	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1D	-158.305	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1768	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1I	-265.510	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2966	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1J	-265.510	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2966	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1K	-265.510	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2966	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1L	-265.510	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2966	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1Q	-101.998	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1139	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1R	-101.998	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1139	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1S	-101.998	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1139	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1T	-101.998	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1139	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 13 NI 8268 NF 8290 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	---	-----			-----							
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-158.168	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1B	0	-158.168	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1C	0	-158.168	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1D	0	-158.168	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1E	0	147.308	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1F	0	147.308	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1G	0	147.308	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1H	0	147.308	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1I	0	-265.387	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1J	0	-265.387	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1K	0	-265.387	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1L	0	-265.387	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1M	0	254.527	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1N	0	254.527	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1O	0	254.527	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1P	0	254.527	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1Q	0	-101.839	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1R	0	-101.839	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1S	0	-101.839	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1T	0	-101.839	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1U	0	90.979	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05	
1V	0	90.979	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05	
1W	0	90.979	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05	
1X	0	90.979	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05	
2	0	12.300	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
7	0	4.559	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	4.529	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	40	-158.024	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1B	40	-158.024	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1C	40	-158.024	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1D	40	-158.024	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10	
1E	40	147.452	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1F	40	147.452	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1G	40	147.452	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1H	40	147.452	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09	
1I	40	-265.243	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1J	40	-265.243	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1K	40	-265.243	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1L	40	-265.243	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1M	40	254.671	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1N	40	254.671	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1O	40	254.671	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1P	40	254.671	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1Q	40	-101.695	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1R	40	-101.695	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1S	40	-101.695	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1T	40	-101.695	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1U	40	91.123	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
1V	40	91.123	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
1W	40	91.123	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
1X	40	91.123	0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06	
2	40	12.487	0.709	-0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.01	
7	40	4.746	0.709	-0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.00	0.01	
8	40	4.716	0.709	-0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.00	0.01	
1A	80	-157.880	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10	
1B	80	-157.880	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10	
1C	80	-157.880	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10	
1D	80	-157.880	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10	

1E	80	147.596	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1F	80	147.596	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1G	80	147.596	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1H	80	147.596	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1I	80	-265.099	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1J	80	-265.099	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1K	80	-265.099	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1L	80	-265.099	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1M	80	254.815	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1N	80	254.815	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1O	80	254.815	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1P	80	254.815	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1Q	80	-101.551	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1R	80	-101.551	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1S	80	-101.551	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1T	80	-101.551	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1U	80	91.267	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1V	80	91.267	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1W	80	91.267	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1X	80	91.267	0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
2	80	12.674	0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
7	80	4.933	0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
8	80	4.903	0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
1A	120	-157.736	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1B	120	-157.736	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1C	120	-157.736	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1D	120	-157.736	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1E	120	147.740	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1F	120	147.740	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1G	120	147.740	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1H	120	147.740	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1I	120	-264.955	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	120	-264.955	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	120	-264.955	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	120	-264.955	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	120	254.959	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1N	120	254.959	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1O	120	254.959	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1P	120	254.959	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1Q	120	-101.407	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1R	120	-101.407	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1S	120	-101.407	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1T	120	-101.407	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1U	120	91.411	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	120	91.411	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	120	91.411	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	120	91.411	0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
2	120	12.861	0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.01
7	120	5.120	0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
8	120	5.090	0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
1A	160	-157.592	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1B	160	-157.592	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1C	160	-157.592	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1D	160	-157.592	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1E	160	147.884	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1F	160	147.884	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1G	160	147.884	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1H	160	147.884	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1I	160	-264.811	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	160	-264.811	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	160	-264.811	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	160	-264.811	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	160	255.103	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1N	160	255.103	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1O	160	255.103	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1P	160	255.103	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1Q	160	-101.263	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-101.263	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-101.263	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-101.263	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	91.555	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1V	160	91.555	0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1W	160	91.555	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1X	160	91.555	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
2	160	13.048	0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.01
7	160	5.307	0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
8	160	5.277	0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
1A	200	-157.449	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1B	200	-157.449	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1C	200	-157.449	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1D	200	-157.449	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1E	200	148.028	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1F	200	148.028	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1G	200	148.028	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1H	200	148.028	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1I	200	-264.668	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1J	200	-264.668	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1K	200	-264.668	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1L	200	-264.668	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1M	200	255.247	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1N	200	255.247	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1O	200	255.247	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1P	200	255.247	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1Q	200	-101.120	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1R	200	-101.120	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07

1S	200	-101.120	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1T	200	-101.120	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1U	200	91.699	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1V	200	91.699	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1W	200	91.699	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1X	200	91.699	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
2	200	13.235	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
7	200	5.494	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.00	0.01
8	200	5.464	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.00	0.01
1A	240	-157.305	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1B	240	-157.305	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1C	240	-157.305	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1D	240	-157.305	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1E	240	148.171	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1F	240	148.171	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1G	240	148.171	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1H	240	148.171	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1I	240	-264.524	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	240	-264.524	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	240	-264.524	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	240	-264.524	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	240	255.390	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1N	240	255.390	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1O	240	255.390	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1P	240	255.390	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1Q	240	-100.976	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-100.976	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-100.976	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-100.976	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	91.842	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1V	240	91.842	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1W	240	91.842	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1X	240	91.842	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
2	240	13.422	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
7	240	5.681	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
8	240	5.651	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.00	0.01
1A	280	-157.161	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1B	280	-157.161	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1C	280	-157.161	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1D	280	-157.161	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1E	280	148.315	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1F	280	148.315	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1G	280	148.315	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1H	280	148.315	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1I	280	-264.380	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	280	-264.380	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	280	-264.380	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	280	-264.380	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	280	255.534	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1N	280	255.534	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1O	280	255.534	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1P	280	255.534	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1Q	280	-100.832	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1R	280	-100.832	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1S	280	-100.832	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1T	280	-100.832	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1U	280	91.986	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	280	91.986	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	280	91.986	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	280	91.986	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
2	280	13.609	-0.354	-0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.01
7	280	5.868	-0.354	-0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
8	280	5.838	-0.354	-0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.00	0.01
1A	320	-157.017	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1B	320	-157.017	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1C	320	-157.017	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1D	320	-157.017	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1E	320	148.459	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1F	320	148.459	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1G	320	148.459	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1H	320	148.459	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1I	320	-264.236	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1J	320	-264.236	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1K	320	-264.236	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1L	320	-264.236	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1M	320	255.678	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1N	320	255.678	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1O	320	255.678	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1P	320	255.678	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1Q	320	-100.688	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1R	320	-100.688	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1S	320	-100.688	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1T	320	-100.688	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1U	320	92.130	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1V	320	92.130	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1W	320	92.130	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1X	320	92.130	-0.409	-0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
2	320	13.796	-0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.01
7	320	6.055	-0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
8	320	6.025	-0.531	-0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.00	0.01
1A	360	-156.873	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1B	360	-156.873	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1C	360	-156.873	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10
1D	360	-156.873	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.10

1E	360	148.603	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1F	360	148.603	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1G	360	148.603	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1H	360	148.603	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1I	360	-264.092	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1J	360	-264.092	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1K	360	-264.092	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1L	360	-264.092	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1M	360	255.822	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	360	255.822	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	360	255.822	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	360	255.822	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	360	-100.544	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-100.544	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-100.544	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-100.544	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	92.274	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1V	360	92.274	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1W	360	92.274	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1X	360	92.274	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
2	360	13.983	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.01
7	360	6.242	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.00	0.01
8	360	6.212	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.00	0.01

1A	399	-156.729	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1B	399	-156.729	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1C	399	-156.729	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1D	399	-156.729	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1E	399	148.747	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1F	399	148.747	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1G	399	148.747	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1H	399	148.747	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1I	399	-263.948	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1J	399	-263.948	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1K	399	-263.948	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1L	399	-263.948	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1M	399	255.966	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1N	399	255.966	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1O	399	255.966	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1P	399	255.966	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1Q	399	-100.400	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-100.400	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-100.400	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-100.400	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	92.418	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1V	399	92.418	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1W	399	92.418	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1X	399	92.418	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
2	399	14.170	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
7	399	6.429	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	399	6.399	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-158.168	0.000	0.680	1	0.1978	1.1765	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1B	-158.168	0.000	0.680	1	0.1978	1.1765	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1C	-158.168	0.000	0.680	1	0.1978	1.1765	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1D	-158.168	0.000	0.680	1	0.1978	1.1765	1.0477	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1I	-265.387	0.000	0.680	1	0.1978	1.2961	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1J	-265.387	0.000	0.680	1	0.1978	1.2961	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1K	-265.387	0.000	0.680	1	0.1978	1.2961	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1L	-265.387	0.000	0.680	1	0.1978	1.2961	1.0800	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1Q	-101.839	0.000	0.680	1	0.1978	1.1136	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1R	-101.839	0.000	0.680	1	0.1978	1.1136	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1S	-101.839	0.000	0.680	1	0.1978	1.1136	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1T	-101.839	0.000	0.680	1	0.1978	1.1136	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 14 NI 8649 NF 3968 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
			kN			kN*m						
1A	0	-181.700	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1B	0	-181.700	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1C	0	-181.700	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1D	0	-181.700	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1E	0	170.520	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1F	0	170.520	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1G	0	170.520	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1H	0	170.520	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1I	0	-262.479	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1J	0	-262.479	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1K	0	-262.479	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1L	0	-262.479	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	

1M	0	251.300	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1N	0	251.300	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1O	0	251.300	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1P	0	251.300	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1Q	0	-106.775	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	0	-106.775	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	0	-106.775	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	0	-106.775	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	0	95.595	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1V	0	95.595	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1W	0	95.595	0.681	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1X	0	95.595	0.681	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
2	0	-32.880	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	0	-22.680	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	0	-22.680	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1A	40	-181.556	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1B	40	-181.556	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1C	40	-181.556	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1D	40	-181.556	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1E	40	170.663	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1F	40	170.663	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1G	40	170.663	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1H	40	170.663	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1I	40	-262.336	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1J	40	-262.336	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1K	40	-262.336	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1L	40	-262.336	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1M	40	251.443	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	40	251.443	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	40	251.443	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	40	251.443	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	40	-106.631	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1R	40	-106.631	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1S	40	-106.631	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1T	40	-106.631	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07
1U	40	95.739	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1V	40	95.739	0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1W	40	95.739	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1X	40	95.739	0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
2	40	-32.693	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02
7	40	-22.493	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02
8	40	-22.493	0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02
1A	80	-181.412	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1B	80	-181.412	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1C	80	-181.412	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1D	80	-181.412	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1E	80	170.807	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1F	80	170.807	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1G	80	170.807	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1H	80	170.807	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.10
1I	80	-262.192	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1J	80	-262.192	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1K	80	-262.192	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1L	80	-262.192	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1M	80	251.587	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1N	80	251.587	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1O	80	251.587	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1P	80	251.587	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1Q	80	-106.487	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1R	80	-106.487	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1S	80	-106.487	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1T	80	-106.487	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1U	80	95.883	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1V	80	95.883	0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1W	80	95.883	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1X	80	95.883	0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
2	80	-32.506	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.02
7	80	-22.306	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
8	80	-22.306	0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
1A	120	-181.268	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1B	120	-181.268	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1C	120	-181.268	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1D	120	-181.268	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1E	120	170.951	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1F	120	170.951	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1G	120	170.951	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1H	120	170.951	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1I	120	-262.048	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	120	-262.048	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	120	-262.048	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	120	-262.048	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1M	120	251.731	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1N	120	251.731	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1O	120	251.731	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1P	120	251.731	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1Q	120	-106.344	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	120	-106.344	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	120	-106.344	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	120	-106.344	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	120	96.026	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1V	120	96.026	0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1W	120	96.026	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1X	120	96.026	0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
2	120	-32.319	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.03
7	120	-22.119	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02

8	120	-22.119	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
1A	160	-181.124	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1B	160	-181.124	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1C	160	-181.124	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1D	160	-181.124	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1E	160	171.095	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1F	160	171.095	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1G	160	171.095	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1H	160	171.095	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1I	160	-261.904	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	160	-261.904	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	160	-261.904	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	160	-261.904	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	160	251.875	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1N	160	251.875	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1O	160	251.875	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1P	160	251.875	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1Q	160	-106.200	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-106.200	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-106.200	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-106.200	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	96.170	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	160	96.170	0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	160	96.170	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	160	96.170	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	160	-32.132	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
7	160	-21.932	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
8	160	-21.932	0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
1A	200	-180.981	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1B	200	-180.981	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1C	200	-180.981	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1D	200	-180.981	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.11	0.11
1E	200	171.239	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1F	200	171.239	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1G	200	171.239	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1H	200	171.239	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.10	0.11
1I	200	-261.761	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1J	200	-261.761	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1K	200	-261.761	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1L	200	-261.761	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1M	200	252.018	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1N	200	252.018	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1O	200	252.018	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1P	200	252.018	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1Q	200	-106.056	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1R	200	-106.056	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1S	200	-106.056	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1T	200	-106.056	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1U	200	96.314	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1V	200	96.314	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1W	200	96.314	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1X	200	96.314	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
2	200	-31.945	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.02	0.03
7	200	-21.745	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
8	200	-21.745	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
1A	240	-180.837	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1B	240	-180.837	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1C	240	-180.837	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1D	240	-180.837	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1E	240	171.382	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1F	240	171.382	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1G	240	171.382	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1H	240	171.382	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1I	240	-261.617	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1J	240	-261.617	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1K	240	-261.617	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1L	240	-261.617	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1M	240	252.162	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1N	240	252.162	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1O	240	252.162	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1P	240	252.162	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1Q	240	-105.912	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-105.912	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-105.912	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-105.912	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	96.458	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	240	96.458	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	240	96.458	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	240	96.458	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	240	-31.758	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
7	240	-21.558	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
8	240	-21.558	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
1A	280	-180.693	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1B	280	-180.693	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1C	280	-180.693	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1D	280	-180.693	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1E	280	171.526	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1F	280	171.526	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1G	280	171.526	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1H	280	171.526	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1I	280	-261.473	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1J	280	-261.473	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1K	280	-261.473	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1L	280	-261.473	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16

1M	280	252.306	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1N	280	252.306	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1O	280	252.306	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1P	280	252.306	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1Q	280	-105.768	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	280	-105.768	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	280	-105.768	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	280	-105.768	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	280	96.602	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1V	280	96.602	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1W	280	96.602	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1X	280	96.602	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
2	280	-31.571	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.02
7	280	-21.371	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
8	280	-21.371	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
1A	320	-180.549	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1B	320	-180.549	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1C	320	-180.549	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1D	320	-180.549	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1E	320	171.670	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1F	320	171.670	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1G	320	171.670	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1H	320	171.670	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1I	320	-261.329	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1J	320	-261.329	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1K	320	-261.329	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1L	320	-261.329	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1M	320	252.450	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1N	320	252.450	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1O	320	252.450	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1P	320	252.450	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1Q	320	-105.625	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1R	320	-105.625	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1S	320	-105.625	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1T	320	-105.625	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1U	320	96.745	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1V	320	96.745	-0.409	0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1W	320	96.745	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1X	320	96.745	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
2	320	-31.384	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.02
7	320	-21.184	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
8	320	-21.184	-0.531	0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
1A	360	-180.405	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1B	360	-180.405	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1C	360	-180.405	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1D	360	-180.405	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1E	360	171.814	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1F	360	171.814	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1G	360	171.814	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1H	360	171.814	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1I	360	-261.185	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1J	360	-261.185	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1K	360	-261.185	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1L	360	-261.185	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1M	360	252.594	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1N	360	252.594	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1O	360	252.594	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1P	360	252.594	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1Q	360	-105.481	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-105.481	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-105.481	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-105.481	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	96.889	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1V	360	96.889	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1W	360	96.889	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1X	360	96.889	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
2	360	-31.197	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02
7	360	-20.997	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02
8	360	-20.997	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02
1A	399	-180.262	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1B	399	-180.262	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1C	399	-180.262	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1D	399	-180.262	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1E	399	171.958	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1F	399	171.958	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1G	399	171.958	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1H	399	171.958	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1I	399	-261.042	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1J	399	-261.042	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1K	399	-261.042	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1L	399	-261.042	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1M	399	252.738	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1N	399	252.738	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1O	399	252.738	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1P	399	252.738	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1Q	399	-105.337	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-105.337	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-105.337	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-105.337	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	97.033	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1V	399	97.033	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1W	399	97.033	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1X	399	97.033	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
2	399	-31.010	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	399	-20.810	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01

8 399 -20.810 -0.886 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0.00 0.01 0.01

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-181.700	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2027	1.0548	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1B	-181.700	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2027	1.0548	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1C	-181.700	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2027	1.0548	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1D	-181.700	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2027	1.0548	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1I	-262.479	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2929	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1J	-262.479	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2929	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1K	-262.479	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2929	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1L	-262.479	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2929	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1Q	-106.775	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1191	1.0322	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1R	-106.775	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1191	1.0322	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1S	-106.775	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1191	1.0322	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1T	-106.775	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1191	1.0322	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
2	-32.880	-0.000	0.885	1	0.1978	1.1824	1.0295	--	--	0.10	--	0.11	Snell. 'zx'= 121
7	-22.680	-0.000	0.885	1	0.1978	1.1258	1.0204	--	--	0.07	--	0.08	Snell. 'zx'= 121
8	-22.680	-0.000	0.885	1	0.1978	1.1258	1.0204	--	--	0.07	--	0.08	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 15 NI 8256 NF 3968 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		kN			kN*m							
1A	0	-262.391	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1B	0	-262.391	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1C	0	-262.391	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1D	0	-262.391	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1E	0	251.195	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1F	0	251.195	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1G	0	251.195	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1H	0	251.195	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1I	0	-181.401	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1J	0	-181.401	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1K	0	-181.401	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1L	0	-181.401	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11	
1M	0	170.205	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1N	0	170.205	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1O	0	170.205	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1P	0	170.205	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10	
1Q	0	-106.672	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1R	0	-106.672	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1S	0	-106.672	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1T	0	-106.672	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1U	0	95.476	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1V	0	95.476	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1W	0	95.476	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06	
1X	0	95.476	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06	
2	0	44.330	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.03	0.03	
7	0	23.650	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	23.640	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1A	40	-262.247	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1B	40	-262.247	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1C	40	-262.247	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1D	40	-262.247	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16	
1E	40	251.339	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1F	40	251.339	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1G	40	251.339	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1H	40	251.339	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15	
1I	40	-181.257	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11	
1J	40	-181.257	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11	
1K	40	-181.257	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11	
1L	40	-181.257	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11	
1M	40	170.349	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10	
1N	40	170.349	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10	
1O	40	170.349	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10	
1P	40	170.349	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10	
1Q	40	-106.528	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07	
1R	40	-106.528	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07	
1S	40	-106.528	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07	
1T	40	-106.528	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.07	
1U	40	95.620	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1V	40	95.620	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1W	40	95.620	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
1X	40	95.620	0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06	
2	40	44.517	0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.03	0.03	
7	40	23.837	0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02	
8	40	23.827	0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.01	0.02	
1A	80	-262.103	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1B	80	-262.103	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	
1C	80	-262.103	0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16	

1R	200	-105.953	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1S	200	-105.953	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1T	200	-105.953	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1U	200	96.196	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1V	200	96.196	0.000	0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1W	200	96.196	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
1X	200	96.196	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.06
2	200	45.265	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.03	0.03
7	200	24.585	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
8	200	24.575	0.000	0.000	0.000	0.000	0.885	1	0.00	0.01	0.02
1A	240	-261.528	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1B	240	-261.528	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1C	240	-261.528	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1D	240	-261.528	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1E	240	252.059	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1F	240	252.059	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1G	240	252.059	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1H	240	252.059	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.15
1I	240	-180.538	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1J	240	-180.538	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1K	240	-180.538	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1L	240	-180.538	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.11	0.11
1M	240	171.069	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1N	240	171.069	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1O	240	171.069	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1P	240	171.069	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.10	0.11
1Q	240	-105.809	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-105.809	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-105.809	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-105.809	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	96.339	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1V	240	96.339	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1W	240	96.339	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
1X	240	96.339	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.06
2	240	45.452	-0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.03	0.03
7	240	24.772	-0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
8	240	24.762	-0.177	0.000	0.000	0.000	0.849	1	0.00	0.01	0.02
1A	280	-261.384	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1B	280	-261.384	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1C	280	-261.384	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1D	280	-261.384	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1E	280	252.202	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1F	280	252.202	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1G	280	252.202	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1H	280	252.202	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.15
1I	280	-180.394	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1J	280	-180.394	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1K	280	-180.394	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1L	280	-180.394	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.11	0.11
1M	280	171.213	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1N	280	171.213	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1O	280	171.213	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1P	280	171.213	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.10	0.11
1Q	280	-105.665	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1R	280	-105.665	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1S	280	-105.665	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1T	280	-105.665	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.07
1U	280	96.483	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1V	280	96.483	-0.273	0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1W	280	96.483	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1X	280	96.483	-0.273	-0.000	0.000	0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
2	280	45.639	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.03	0.03
7	280	24.959	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
8	280	24.949	-0.354	0.000	0.000	0.000	0.743	1	0.00	0.01	0.02
1A	320	-261.240	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1B	320	-261.240	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1C	320	-261.240	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1D	320	-261.240	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1E	320	252.346	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1F	320	252.346	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1G	320	252.346	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1H	320	252.346	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.15
1I	320	-180.250	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1J	320	-180.250	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1K	320	-180.250	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1L	320	-180.250	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.11	0.11
1M	320	171.356	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1N	320	171.356	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1O	320	171.356	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1P	320	171.356	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.10	0.11
1Q	320	-105.521	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1R	320	-105.521	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1S	320	-105.521	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1T	320	-105.521	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.07
1U	320	96.627	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1V	320	96.627	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1W	320	96.627	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1X	320	96.627	-0.409	0.000	0.000	0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
2	320	45.826	-0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.03	0.03
7	320	25.146	-0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
8	320	25.136	-0.531	0.000	0.000	0.000	0.566	1	0.00	0.01	0.02
1A	360	-261.096	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1B	360	-261.096	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1C	360	-261.096	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16

1D	360	-261.096	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.16
1E	360	252.490	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1F	360	252.490	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1G	360	252.490	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1H	360	252.490	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1I	360	-180.106	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1J	360	-180.106	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1K	360	-180.106	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1L	360	-180.106	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.11	0.11
1M	360	171.500	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1N	360	171.500	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1O	360	171.500	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1P	360	171.500	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.10	0.10
1Q	360	-105.377	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-105.377	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-105.377	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-105.377	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	96.771	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1V	360	96.771	-0.545	0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1W	360	96.771	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1X	360	96.771	-0.545	-0.000	0.000	0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
2	360	46.013	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.03	0.03
7	360	25.333	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02
8	360	25.323	-0.709	0.000	0.000	0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.02

1A	399	-260.952	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1B	399	-260.952	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1C	399	-260.952	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1D	399	-260.952	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1E	399	252.634	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1F	399	252.634	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1G	399	252.634	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1H	399	252.634	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1I	399	-179.962	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1J	399	-179.962	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1K	399	-179.962	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.11	0.11
1L	399	-179.962	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.11	0.11
1M	399	171.644	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1N	399	171.644	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1O	399	171.644	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.10	0.10
1P	399	171.644	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.10	0.10
1Q	399	-105.233	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-105.233	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-105.233	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-105.233	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	96.915	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1V	399	96.915	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1W	399	96.915	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1X	399	96.915	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
2	399	46.200	-0.886	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.03	0.03
7	399	25.520	-0.886	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	399	25.510	-0.886	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{\min}$.	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-262.391	0.000	0.680	1	0.1978	1.2932	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1B	-262.391	0.000	0.680	1	0.1978	1.2932	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1C	-262.391	0.000	0.680	1	0.1978	1.2932	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1D	-262.391	0.000	0.680	1	0.1978	1.2932	1.0791	--	--	0.79	--	0.79	Snell. 'zx'= 121
1I	-181.401	0.000	0.680	1	0.1978	1.2027	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1J	-181.401	0.000	0.680	1	0.1978	1.2027	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1K	-181.401	0.000	0.680	1	0.1978	1.2027	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1L	-181.401	0.000	0.680	1	0.1978	1.2027	1.0547	--	--	0.54	--	0.55	Snell. 'zx'= 121
1Q	-106.672	0.000	0.680	1	0.1978	1.1192	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1R	-106.672	0.000	0.680	1	0.1978	1.1192	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1S	-106.672	0.000	0.680	1	0.1978	1.1192	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121
1T	-106.672	0.000	0.680	1	0.1978	1.1192	1.0321	--	--	0.32	--	0.33	Snell. 'zx'= 121

ASTA NUM. 16 NI 8268 NF 8965 Lungh. 399.5 cm SEZ. 8 Pd UNP 200 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.34 0.34 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-265.293	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1B	0	-265.293	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1C	0	-265.293	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1D	0	-265.293	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16	
1E	0	254.401	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1F	0	254.401	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1G	0	254.401	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1H	0	254.401	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15	
1I	0	-157.794	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1J	0	-157.794	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09	
1K	0	-157.794	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09	

1L	0	-157.794	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1M	0	146.902	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1N	0	146.902	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1O	0	146.902	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1P	0	146.902	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1Q	0	-101.767	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	0	-101.767	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	0	-101.767	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	0	-101.767	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	0	90.875	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1V	0	90.875	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1W	0	90.875	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1X	0	90.875	0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
2	0	-61.820	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.04	0.04
7	0	-39.920	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	0	-39.950	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

7	120	-39.359	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.03
8	120	-39.389	0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.03
1A	160	-264.717	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1B	160	-264.717	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1C	160	-264.717	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1D	160	-264.717	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1E	160	254.976	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1F	160	254.976	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1G	160	254.976	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1H	160	254.976	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1I	160	-157.218	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1J	160	-157.218	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1K	160	-157.218	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1L	160	-157.218	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1M	160	147.477	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1N	160	147.477	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1O	160	147.477	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1P	160	147.477	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1Q	160	-101.192	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	160	-101.192	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	160	-101.192	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	160	-101.192	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	160	91.450	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1V	160	91.450	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1W	160	91.450	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1X	160	91.450	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
2	160	-61.072	0.177	-0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.04	0.04
7	160	-39.172	0.177	-0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
8	160	-39.202	0.177	-0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
1A	200	-264.574	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1B	200	-264.574	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1C	200	-264.574	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1D	200	-264.574	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.16	0.16
1E	200	255.120	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1F	200	255.120	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1G	200	255.120	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1H	200	255.120	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.15	0.16
1I	200	-157.075	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1J	200	-157.075	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1K	200	-157.075	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1L	200	-157.075	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.10
1M	200	147.621	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1N	200	147.621	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1O	200	147.621	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1P	200	147.621	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.09	0.09
1Q	200	-101.048	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1R	200	-101.048	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1S	200	-101.048	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1T	200	-101.048	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.06	0.07
1U	200	91.594	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1V	200	91.594	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1W	200	91.594	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
1X	200	91.594	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.680	1	0.00	0.05	0.06
2	200	-60.885	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.04	0.04
7	200	-38.985	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.02	0.03
8	200	-39.015	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.885	1	0.00	0.02	0.03
1A	240	-264.430	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1B	240	-264.430	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1C	240	-264.430	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1D	240	-264.430	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.16	0.16
1E	240	255.263	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1F	240	255.263	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1G	240	255.263	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1H	240	255.263	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.15	0.16
1I	240	-156.931	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1J	240	-156.931	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1K	240	-156.931	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1L	240	-156.931	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.10
1M	240	147.764	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1N	240	147.764	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1O	240	147.764	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1P	240	147.764	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.09	0.09
1Q	240	-100.904	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1R	240	-100.904	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1S	240	-100.904	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1T	240	-100.904	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.06	0.07
1U	240	91.738	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1V	240	91.738	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1W	240	91.738	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
1X	240	91.738	-0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.653	1	0.00	0.05	0.06
2	240	-60.698	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.04	0.04
7	240	-38.798	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
8	240	-38.828	-0.177	0.000	0.000	-0.000	0.849	1	0.00	0.02	0.03
1A	280	-264.286	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1B	280	-264.286	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1C	280	-264.286	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1D	280	-264.286	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.16	0.16
1E	280	255.407	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1F	280	255.407	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1G	280	255.407	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1H	280	255.407	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.15	0.16
1I	280	-156.787	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1J	280	-156.787	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1K	280	-156.787	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10

1L	280	-156.787	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.10
1M	280	147.908	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1N	280	147.908	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1O	280	147.908	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1P	280	147.908	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.09	0.09
1Q	280	-100.760	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1R	280	-100.760	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1S	280	-100.760	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1T	280	-100.760	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.06	0.06
1U	280	91.882	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1V	280	91.882	-0.273	0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1W	280	91.882	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
1X	280	91.882	-0.273	-0.000	0.000	-0.000	0.572	1	0.00	0.05	0.06
2	280	-60.511	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.04	0.04
7	280	-38.611	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.03
8	280	-38.641	-0.354	0.000	0.000	-0.000	0.743	1	0.00	0.02	0.03
1A	320	-264.142	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1B	320	-264.142	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1C	320	-264.142	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1D	320	-264.142	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.16	0.16
1E	320	255.551	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1F	320	255.551	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1G	320	255.551	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1H	320	255.551	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.15	0.16
1I	320	-156.643	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1J	320	-156.643	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1K	320	-156.643	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1L	320	-156.643	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.10
1M	320	148.052	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1N	320	148.052	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1O	320	148.052	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1P	320	148.052	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.09	0.09
1Q	320	-100.617	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1R	320	-100.617	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1S	320	-100.617	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1T	320	-100.617	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.06	0.06
1U	320	92.025	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1V	320	92.025	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1W	320	92.025	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
1X	320	92.025	-0.409	-0.000	0.000	-0.000	0.435	1	0.00	0.05	0.06
2	320	-60.324	-0.531	-0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.04	0.04
7	320	-38.424	-0.531	-0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.03
8	320	-38.454	-0.531	-0.000	0.000	-0.000	0.566	1	0.00	0.02	0.03
1A	360	-263.998	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1B	360	-263.998	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1C	360	-263.998	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1D	360	-263.998	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.16	0.16
1E	360	255.695	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1F	360	255.695	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1G	360	255.695	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1H	360	255.695	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.15	0.15
1I	360	-156.499	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1J	360	-156.499	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1K	360	-156.499	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1L	360	-156.499	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1M	360	148.196	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1N	360	148.196	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1O	360	148.196	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1P	360	148.196	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.09	0.09
1Q	360	-100.473	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1R	360	-100.473	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1S	360	-100.473	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1T	360	-100.473	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.06	0.06
1U	360	92.169	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1V	360	92.169	-0.545	0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1W	360	92.169	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
1X	360	92.169	-0.545	-0.000	0.000	-0.000	0.245	1	0.00	0.05	0.06
2	360	-60.137	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.04	0.04
7	360	-38.237	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.03
8	360	-38.267	-0.709	0.000	0.000	-0.000	0.318	1	0.00	0.02	0.03
1A	399	-263.855	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1B	399	-263.855	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1C	399	-263.855	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.16	0.16
1D	399	-263.855	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.16	0.16
1E	399	255.839	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1F	399	255.839	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1G	399	255.839	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.15	0.15
1H	399	255.839	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.15	0.15
1I	399	-156.356	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1J	399	-156.356	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1K	399	-156.356	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1L	399	-156.356	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1M	399	148.340	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1N	399	148.340	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1O	399	148.340	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.09	0.09
1P	399	148.340	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.09	0.09
1Q	399	-100.329	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1R	399	-100.329	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1S	399	-100.329	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.06	0.06
1T	399	-100.329	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.06	0.06
1U	399	92.313	-0.681	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1V	399	92.313	-0.681	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
1W	399	92.313	-0.681	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.05	0.05
1X	399	92.313	-0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.05	0.05
2	399	-59.950	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.04	0.04

7	399	-38.050	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	399	-38.080	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-265.293	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2964	1.0799	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1B	-265.293	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2964	1.0799	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1C	-265.293	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2964	1.0799	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1D	-265.293	-0.000	0.680	1	0.1978	1.2964	1.0799	--	--	0.80	--	0.80	Snell. 'zx'= 121
1I	-157.794	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1763	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1J	-157.794	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1763	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1K	-157.794	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1763	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1L	-157.794	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1763	1.0476	--	--	0.47	--	0.48	Snell. 'zx'= 121
1Q	-101.767	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1137	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1R	-101.767	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1137	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1S	-101.767	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1137	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
1T	-101.767	-0.000	0.680	1	0.1978	1.1137	1.0307	--	--	0.31	--	0.31	Snell. 'zx'= 121
2	-61.820	-0.000	0.885	1	0.1978	1.3431	1.0555	--	--	0.19	--	0.19	Snell. 'zx'= 121
7	-39.920	-0.000	0.885	1	0.1978	1.2215	1.0359	--	--	0.12	--	0.13	Snell. 'zx'= 121
8	-39.950	-0.000	0.885	1	0.1978	1.2217	1.0359	--	--	0.12	--	0.13	Snell. 'zx'= 121

VERIFICA COPERTURA

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
 Elemento: **TRAVE** Metodo di verifica: **Eurocodice 3 - NTC 2018**
 Gruppo: **2** Descrizione: **Trave inferiore capriata**
 Tabella: **Tabella travi** Struttura: **Nuova**
 Tipo acciaio: **S 275** Beta piano 'yx': **1.000** Beta piano 'zx': **1.000**
 Coeff. riduzione dell'area: **0.000** Tipologia sismica: **Senza prescrizioni aggiuntive**
 γM0: **1.050** γM1': **1.050** γM1'': **1.050** γM2: **1.250** γrv: **0.000** γM0 Pf: **1.000** γM1 Pf: **1.000**
 Tipo collegamento: **bullonato** Connessione su un solo lato Connessione sul lato corto (solo 'L')
 Attacco: **Anima** Una fila di bulloni
 Collegamento con due bulloni Beta2: **0.400**

ASTA NUM. 1 NI 4633 NF 4704 Lungh. 158.3 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
 qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-1.783	0.191	0.492	0.000	0.253	-0.060	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	-1.783	0.265	0.492	0.000	0.253	-0.084	1	0.00	0.00	0.02	
1C	0	-1.783	0.191	-0.491	0.000	-0.254	-0.060	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	-1.783	0.265	-0.491	0.000	-0.254	-0.084	1	0.00	0.00	0.02	
1E	0	2.456	0.191	0.492	0.000	0.253	-0.060	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	2.456	0.265	0.492	0.000	0.253	-0.084	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	2.456	0.191	-0.491	0.000	-0.254	-0.060	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	2.456	0.265	-0.491	0.000	-0.254	-0.084	1	0.00	0.00	0.02	
1I	0	-1.181	0.193	0.587	0.000	0.298	-0.057	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	-1.181	0.263	0.587	0.000	0.298	-0.087	1	0.00	0.00	0.02	
1K	0	-1.181	0.193	-0.586	0.000	-0.299	-0.057	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	-1.181	0.263	-0.586	0.000	-0.299	-0.087	1	0.00	0.00	0.02	
1M	0	1.854	0.193	0.587	0.000	0.298	-0.057	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	1.854	0.263	0.587	0.000	0.298	-0.087	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	1.854	0.193	-0.586	0.000	-0.299	-0.057	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	1.854	0.263	-0.586	0.000	-0.299	-0.087	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-2.583	0.204	0.288	0.000	0.160	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1R	0	-2.583	0.252	0.288	0.000	0.160	-0.087	1	0.00	0.00	0.01	
1S	0	-2.583	0.204	-0.287	0.000	-0.161	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1T	0	-2.583	0.252	-0.287	0.000	-0.161	-0.087	1	0.00	0.00	0.01	
1U	0	3.256	0.204	0.288	0.000	0.160	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1V	0	3.256	0.252	0.288	0.000	0.160	-0.087	1	0.00	0.00	0.01	
1W	0	3.256	0.204	-0.287	0.000	-0.161	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1X	0	3.256	0.252	-0.287	0.000	-0.161	-0.087	1	0.00	0.00	0.01	
2	0	-1.415	0.335	0.002	0.000	-0.001	-0.136	1	0.00	0.00	0.01	
7	0	-0.871	0.326	0.001	0.000	-0.001	-0.126	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-1.339	0.340	0.001	0.000	-0.001	-0.142	1	0.00	0.00	0.01	
1A	16	-1.783	0.149	0.492	0.000	0.175	-0.034	1	0.00	0.00	0.01	
1B	16	-1.783	0.224	0.492	0.000	0.175	-0.045	1	0.00	0.00	0.01	
1C	16	-1.783	0.149	-0.491	0.000	-0.176	-0.034	1	0.00	0.00	0.01	
1D	16	-1.783	0.224	-0.491	0.000	-0.176	-0.045	1	0.00	0.00	0.01	
1E	16	2.456	0.149	0.492	0.000	0.175	-0.034	1	0.00	0.00	0.01	
1F	16	2.456	0.224	0.492	0.000	0.175	-0.045	1	0.00	0.00	0.01	
1G	16	2.456	0.149	-0.491	0.000	-0.176	-0.034	1	0.00	0.00	0.01	
1H	16	2.456	0.224	-0.491	0.000	-0.176	-0.045	1	0.00	0.00	0.01	
1I	16	-1.181	0.151	0.587	0.000	0.205	-0.030	1	0.00	0.00	0.01	
1J	16	-1.181	0.222	0.587	0.000	0.205	-0.048	1	0.00	0.00	0.01	
1K	16	-1.181	0.151	-0.586	0.000	-0.206	-0.030	1	0.00	0.00	0.01	
1L	16	-1.181	0.222	-0.586	0.000	-0.206	-0.048	1	0.00	0.00	0.01	
1M	16	1.854	0.151	0.587	0.000	0.205	-0.030	1	0.00	0.00	0.01	
1N	16	1.854	0.222	0.587	0.000	0.205	-0.048	1	0.00	0.00	0.01	
1O	16	1.854	0.151	-0.586	0.000	-0.206	-0.030	1	0.00	0.00	0.01	
1P	16	1.854	0.222	-0.586	0.000	-0.206	-0.048	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	16	-2.583	0.162	0.288	0.000	0.115	-0.022	1	0.00	0.00	0.01	
1R	16	-2.583	0.211	0.288	0.000	0.115	-0.057	1	0.00	0.00	0.01	
1S	16	-2.583	0.162	-0.287	0.000	-0.116	-0.022	1	0.00	0.00	0.01	
1T	16	-2.583	0.211	-0.287	0.000	-0.116	-0.057	1	0.00	0.00	0.01	
1U	16	3.256	0.162	0.288	0.000	0.115	-0.022	1	0.00	0.00	0.01	
1V	16	3.256	0.211	0.288	0.000	0.115	-0.057	1	0.00	0.00	0.01	
1W	16	3.256	0.162	-0.287	0.000	-0.116	-0.022	1	0.00	0.00	0.01	
1X	16	3.256	0.211	-0.287	0.000	-0.116	-0.057	1	0.00	0.00	0.01	
2	16	-1.415	0.281	0.002	0.000	-0.002	-0.087	1	0.00	0.00	0.00	
7	16	-0.871	0.272	0.001	0.000	-0.001	-0.079	1	0.00	0.00	0.00	
8	16	-1.339	0.286	0.001	0.000	-0.002	-0.092	1	0.00	0.00	0.00	
1A	32	-1.783	0.108	0.492	0.000	0.097	-0.014	1	0.00	0.00	0.01	
1B	32	-1.783	0.182	0.492	0.000	0.097	-0.012	1	0.00	0.00	0.01	
1C	32	-1.783	0.108	-0.491	0.000	-0.098	-0.014	1	0.00	0.00	0.01	
1D	32	-1.783	0.182	-0.491	0.000	-0.098	-0.012	1	0.00	0.00	0.01	
1E	32	2.456	0.108	0.492	0.000	0.097	-0.014	1	0.00	0.00	0.01	
1F	32	2.456	0.182	0.492	0.000	0.097	-0.012	1	0.00	0.00	0.01	
1G	32	2.456	0.108	-0.491	0.000	-0.098	-0.014	1	0.00	0.00	0.01	
1H	32	2.456	0.182	-0.491	0.000	-0.098	-0.012	1	0.00	0.00	0.01	
1I	32	-1.181	0.110	0.587	0.000	0.112	-0.010	1	0.00	0.00	0.01	
1J	32	-1.181	0.180	0.587	0.000	0.112	-0.016	1	0.00	0.00	0.01	
1K	32	-1.181	0.110	-0.586	0.000	-0.113	-0.010	1	0.00	0.00	0.01	
1L	32	-1.181	0.180	-0.586	0.000	-0.113	-0.016	1	0.00	0.00	0.01	
1M	32	1.854	0.110	0.587	0.000	0.112	-0.010	1	0.00	0.00	0.01	

1N	32	1.854	0.180	0.587	0.000	0.112	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1O	32	1.854	0.110	-0.586	0.000	-0.113	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1P	32	1.854	0.180	-0.586	0.000	-0.113	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1Q	32	-2.583	0.121	0.288	0.000	0.069	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1R	32	-2.583	0.169	0.288	0.000	0.069	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1S	32	-2.583	0.121	-0.287	0.000	-0.070	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1T	32	-2.583	0.169	-0.287	0.000	-0.070	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1U	32	3.256	0.121	0.288	0.000	0.069	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1V	32	3.256	0.169	0.288	0.000	0.069	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1W	32	3.256	0.121	-0.287	0.000	-0.070	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1X	32	3.256	0.169	-0.287	0.000	-0.070	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
2	32	-1.415	0.227	0.002	0.000	-0.002	-0.047	1	0.00	0.00	0.00
7	32	-0.871	0.218	0.001	0.000	-0.002	-0.040	1	0.00	0.00	0.00
8	32	-1.339	0.232	0.001	0.000	-0.002	-0.051	1	0.00	0.00	0.00
1A	47	-1.783	0.066	0.492	0.000	0.019	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1B	47	-1.783	0.141	0.492	0.000	0.019	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1C	47	-1.783	0.066	-0.491	0.000	-0.020	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1D	47	-1.783	0.141	-0.491	0.000	-0.020	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1E	47	2.456	0.066	0.492	0.000	0.019	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1F	47	2.456	0.141	0.492	0.000	0.019	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1G	47	2.456	0.066	-0.491	0.000	-0.020	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1H	47	2.456	0.141	-0.491	0.000	-0.020	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1I	47	-1.181	0.069	0.587	0.000	0.019	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1J	47	-1.181	0.139	0.587	0.000	0.019	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1K	47	-1.181	0.069	-0.586	0.000	-0.021	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1L	47	-1.181	0.139	-0.586	0.000	-0.021	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1M	47	1.854	0.069	0.587	0.000	0.019	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1N	47	1.854	0.139	0.587	0.000	0.019	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1O	47	1.854	0.069	-0.586	0.000	-0.021	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1P	47	1.854	0.139	-0.586	0.000	-0.021	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1Q	47	-2.583	0.079	0.288	0.000	0.023	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1R	47	-2.583	0.128	0.288	0.000	0.023	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1S	47	-2.583	0.079	-0.287	0.000	-0.025	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1T	47	-2.583	0.128	-0.287	0.000	-0.025	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1U	47	3.256	0.079	0.288	0.000	0.023	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1V	47	3.256	0.128	0.288	0.000	0.023	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1W	47	3.256	0.079	-0.287	0.000	-0.025	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1X	47	3.256	0.128	-0.287	0.000	-0.025	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
2	47	-1.415	0.173	0.002	0.000	-0.002	-0.015	1	0.00	0.00	0.00
7	47	-0.871	0.164	0.001	0.000	-0.002	-0.010	1	0.00	0.00	0.00
8	47	-1.339	0.178	0.001	0.000	-0.002	-0.018	1	0.00	0.00	0.00
1A	63	-1.783	0.025	0.492	0.000	-0.059	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1B	63	-1.783	0.100	0.492	0.000	-0.059	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1C	63	-1.783	0.025	-0.491	0.000	0.058	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1D	63	-1.783	0.100	-0.491	0.000	0.058	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1E	63	2.456	0.025	0.492	0.000	-0.059	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1F	63	2.456	0.100	0.492	0.000	-0.059	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1G	63	2.456	0.025	-0.491	0.000	0.058	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1H	63	2.456	0.100	-0.491	0.000	0.058	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1I	63	-1.181	0.027	0.587	0.000	-0.074	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1J	63	-1.181	0.097	0.587	0.000	-0.074	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1K	63	-1.181	0.027	-0.586	0.000	0.072	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1L	63	-1.181	0.097	-0.586	0.000	0.072	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1M	63	1.854	0.027	0.587	0.000	-0.074	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1N	63	1.854	0.097	0.587	0.000	-0.074	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1O	63	1.854	0.027	-0.586	0.000	0.072	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1P	63	1.854	0.097	-0.586	0.000	0.072	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1Q	63	-2.583	0.038	0.288	0.000	-0.022	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1R	63	-2.583	0.087	0.288	0.000	-0.022	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1S	63	-2.583	0.038	-0.287	0.000	0.021	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1T	63	-2.583	0.087	-0.287	0.000	0.021	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1U	63	3.256	0.038	0.288	0.000	-0.022	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1V	63	3.256	0.087	0.288	0.000	-0.022	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1W	63	3.256	0.038	-0.287	0.000	0.021	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1X	63	3.256	0.087	-0.287	0.000	0.021	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
2	63	-1.415	0.119	0.002	0.000	-0.002	0.008	1	0.00	0.00	0.00
7	63	-0.871	0.110	0.001	0.000	-0.002	0.012	1	0.00	0.00	0.00
8	63	-1.339	0.125	0.001	0.000	-0.002	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1A	79	-1.783	-0.017	0.492	0.000	-0.137	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1B	79	-1.783	0.058	0.492	0.000	-0.137	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1C	79	-1.783	-0.017	-0.491	0.000	0.135	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1D	79	-1.783	0.058	-0.491	0.000	0.135	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1E	79	2.456	-0.017	0.492	0.000	-0.137	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1F	79	2.456	0.058	0.492	0.000	-0.137	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1G	79	2.456	-0.017	-0.491	0.000	0.135	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1H	79	2.456	0.058	-0.491	0.000	0.135	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1I	79	-1.181	-0.014	0.587	0.000	-0.167	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1J	79	-1.181	0.056	0.587	0.000	-0.167	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1K	79	-1.181	-0.014	-0.586	0.000	0.165	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1L	79	-1.181	0.056	-0.586	0.000	0.165	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1M	79	1.854	-0.014	0.587	0.000	-0.167	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1N	79	1.854	0.056	0.587	0.000	-0.167	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1O	79	1.854	-0.014	-0.586	0.000	0.165	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1P	79	1.854	0.056	-0.586	0.000	0.165	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1Q	79	-2.583	-0.004	0.288	0.000	-0.068	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1R	79	-2.583	0.045	0.288	0.000	-0.068	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1S	79	-2.583	-0.004	-0.287	0.000	0.066	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1T	79	-2.583	0.045	-0.287	0.000	0.066	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1U	79	3.256	-0.004	0.288	0.000	-0.068	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1V	79	3.256	0.045	0.288	0.000	-0.068	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1W	79	3.256	-0.004	-0.287	0.000	0.066	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1X	79	3.256	0.045	-0.287	0.000	0.066	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
2	79	-1.415	0.066	0.002	0.000	-0.003	0.023	1	0.00	0.00	0.00
7	79	-0.871	0.057	0.001	0.000	-0.002	0.025	1	0.00	0.00	0.00
8	79	-1.339	0.071	0.001	0.000	-0.003	0.021	1	0.00	0.00	0.00

1A	95	-1.783	-0.058	0.492	0.000	-0.215	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1B	95	-1.783	0.017	0.492	0.000	-0.215	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1C	95	-1.783	-0.058	-0.491	0.000	0.213	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1D	95	-1.783	0.017	-0.491	0.000	0.213	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1E	95	2.456	-0.058	0.492	0.000	-0.215	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1F	95	2.456	0.017	0.492	0.000	-0.215	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1G	95	2.456	-0.058	-0.491	0.000	0.213	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1H	95	2.456	0.017	-0.491	0.000	0.213	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1I	95	-1.181	-0.056	0.587	0.000	-0.260	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1J	95	-1.181	0.014	0.587	0.000	-0.260	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1K	95	-1.181	-0.056	-0.586	0.000	0.258	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1L	95	-1.181	0.014	-0.586	0.000	0.258	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1M	95	1.854	-0.056	0.587	0.000	-0.260	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1N	95	1.854	0.014	0.587	0.000	-0.260	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1O	95	1.854	-0.056	-0.586	0.000	0.258	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1P	95	1.854	0.014	-0.586	0.000	0.258	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1Q	95	-2.583	-0.045	0.288	0.000	-0.113	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1R	95	-2.583	0.004	0.288	0.000	-0.113	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1S	95	-2.583	-0.045	-0.287	0.000	0.111	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1T	95	-2.583	0.004	-0.287	0.000	0.111	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1U	95	3.256	-0.045	0.288	0.000	-0.113	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1V	95	3.256	0.004	0.288	0.000	-0.113	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1W	95	3.256	-0.045	-0.287	0.000	0.111	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1X	95	3.256	0.004	-0.287	0.000	0.111	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
2	95	-1.415	0.012	0.002	0.000	-0.003	0.029	1	0.00	0.00	0.00
7	95	-0.871	0.003	0.001	0.000	-0.002	0.030	1	0.00	0.00	0.00
8	95	-1.339	0.017	0.001	0.000	-0.003	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1A	111	-1.783	-0.099	0.492	0.000	-0.293	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1B	111	-1.783	-0.025	0.492	0.000	-0.293	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1C	111	-1.783	-0.099	-0.491	0.000	0.291	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1D	111	-1.783	-0.025	-0.491	0.000	0.291	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1E	111	2.456	-0.099	0.492	0.000	-0.293	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1F	111	2.456	-0.025	0.492	0.000	-0.293	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1G	111	2.456	-0.099	-0.491	0.000	0.291	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1H	111	2.456	-0.025	-0.491	0.000	0.291	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1I	111	-1.181	-0.097	0.587	0.000	-0.353	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1J	111	-1.181	-0.027	0.587	0.000	-0.353	0.047	1	0.00	0.00	0.02
1K	111	-1.181	-0.097	-0.586	0.000	0.351	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1L	111	-1.181	-0.027	-0.586	0.000	0.351	0.047	1	0.00	0.00	0.02
1M	111	1.854	-0.097	0.587	0.000	-0.353	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1N	111	1.854	-0.027	0.587	0.000	-0.353	0.047	1	0.00	0.00	0.02
1O	111	1.854	-0.097	-0.586	0.000	0.351	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1P	111	1.854	-0.027	-0.586	0.000	0.351	0.047	1	0.00	0.00	0.02
1Q	111	-2.583	-0.086	0.288	0.000	-0.159	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1R	111	-2.583	-0.038	0.288	0.000	-0.159	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1S	111	-2.583	-0.086	-0.287	0.000	0.157	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1T	111	-2.583	-0.038	-0.287	0.000	0.157	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1U	111	3.256	-0.086	0.288	0.000	-0.159	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1V	111	3.256	-0.038	0.288	0.000	-0.159	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1W	111	3.256	-0.086	-0.287	0.000	0.157	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1X	111	3.256	-0.038	-0.287	0.000	0.157	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
2	111	-1.415	-0.042	0.002	0.000	-0.003	0.027	1	0.00	0.00	0.00
7	111	-0.871	-0.051	0.001	0.000	-0.003	0.026	1	0.00	0.00	0.00
8	111	-1.339	-0.037	0.001	0.000	-0.003	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1A	127	-1.783	-0.141	0.492	0.000	-0.371	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1B	127	-1.783	-0.066	0.492	0.000	-0.371	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1C	127	-1.783	-0.141	-0.491	0.000	0.369	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1D	127	-1.783	-0.066	-0.491	0.000	0.369	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1E	127	2.456	-0.141	0.492	0.000	-0.371	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1F	127	2.456	-0.066	0.492	0.000	-0.371	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1G	127	2.456	-0.141	-0.491	0.000	0.369	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1H	127	2.456	-0.066	-0.491	0.000	0.369	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1I	127	-1.181	-0.139	0.587	0.000	-0.446	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1J	127	-1.181	-0.069	0.587	0.000	-0.446	0.040	1	0.00	0.00	0.03
1K	127	-1.181	-0.139	-0.586	0.000	0.444	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1L	127	-1.181	-0.069	-0.586	0.000	0.444	0.040	1	0.00	0.00	0.03
1M	127	1.854	-0.139	0.587	0.000	-0.446	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1N	127	1.854	-0.069	0.587	0.000	-0.446	0.040	1	0.00	0.00	0.03
1O	127	1.854	-0.139	-0.586	0.000	0.444	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1P	127	1.854	-0.069	-0.586	0.000	0.444	0.040	1	0.00	0.00	0.03
1Q	127	-2.583	-0.128	0.288	0.000	-0.204	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1R	127	-2.583	-0.079	0.288	0.000	-0.204	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1S	127	-2.583	-0.128	-0.287	0.000	0.202	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1T	127	-2.583	-0.079	-0.287	0.000	0.202	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1U	127	3.256	-0.128	0.288	0.000	-0.204	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1V	127	3.256	-0.079	0.288	0.000	-0.204	-0.030	1	0.00	0.00	0.02
1W	127	3.256	-0.128	-0.287	0.000	0.202	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1X	127	3.256	-0.079	-0.287	0.000	0.202	-0.030	1	0.00	0.00	0.02
2	127	-1.415	-0.096	0.002	0.000	-0.003	0.016	1	0.00	0.00	0.00
7	127	-0.871	-0.105	0.001	0.000	-0.003	0.014	1	0.00	0.00	0.00
8	127	-1.339	-0.091	0.001	0.000	-0.003	0.016	1	0.00	0.00	0.00
1A	142	-1.783	-0.182	0.492	0.000	-0.449	-0.059	1	0.00	0.00	0.03
1B	142	-1.783	-0.108	0.492	0.000	-0.449	0.033	1	0.00	0.00	0.03
1C	142	-1.783	-0.182	-0.491	0.000	0.447	-0.059	1	0.00	0.00	0.03
1D	142	-1.783	-0.108	-0.491	0.000	0.447	0.033	1	0.00	0.00	0.03
1E	142	2.456	-0.182	0.492	0.000	-0.449	-0.059	1	0.00	0.00	0.03
1F	142	2.456	-0.108	0.492	0.000	-0.449	0.033	1	0.00	0.00	0.03
1G	142	2.456	-0.182	-0.491	0.000	0.447	-0.059	1	0.00	0.00	0.03
1H	142	2.456	-0.108	-0.491	0.000	0.447	0.033	1	0.00	0.00	0.03
1I	142	-1.181	-0.180	0.587	0.000	-0.539	-0.053	1	0.00	0.00	0.03
1J	142	-1.181	-0.110	0.587	0.000	-0.539	0.027	1	0.00	0.00	0.03
1K	142	-1.181	-0.180	-0.586	0.000	0.537	-0.053	1	0.00	0.00	0.03
1L	142	-1.181	-0.110	-0.586	0.000	0.537	0.027	1	0.00	0.00	0.03
1M	142	1.854	-0.180	0.587	0.000	-0.539	-0.053	1	0.00	0.00	0.03

1N	142	1.854	-0.110	0.587	0.000	-0.539	0.027	1	0.00	0.00	0.03
1O	142	1.854	-0.180	-0.586	0.000	0.537	-0.053	1	0.00	0.00	0.03
1P	142	1.854	-0.110	-0.586	0.000	0.537	0.027	1	0.00	0.00	0.03
1Q	142	-2.583	-0.169	0.288	0.000	-0.250	0.027	1	0.00	0.00	0.02
1R	142	-2.583	-0.121	0.288	0.000	-0.250	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
1S	142	-2.583	-0.169	-0.287	0.000	0.248	0.027	1	0.00	0.00	0.02
1T	142	-2.583	-0.121	-0.287	0.000	0.248	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
1U	142	3.256	-0.169	0.288	0.000	-0.250	0.027	1	0.00	0.00	0.02
1V	142	3.256	-0.121	0.288	0.000	-0.250	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
1W	142	3.256	-0.169	-0.287	0.000	0.248	0.027	1	0.00	0.00	0.02
1X	142	3.256	-0.121	-0.287	0.000	0.248	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
2	142	-1.415	-0.150	0.002	0.000	-0.004	-0.004	1	0.00	0.00	0.00
7	142	-0.871	-0.159	0.001	0.000	-0.003	-0.007	1	0.00	0.00	0.00
8	142	-1.339	-0.145	0.001	0.000	-0.004	-0.002	1	0.00	0.00	0.00
1A	158	-1.783	-0.224	0.492	0.000	-0.527	-0.092	1	0.00	0.00	0.03
1B	158	-1.783	-0.149	0.492	0.000	-0.527	0.013	1	0.00	0.00	0.03
1C	158	-1.783	-0.224	-0.491	0.000	0.525	-0.092	1	0.00	0.00	0.03
1D	158	-1.783	-0.149	-0.491	0.000	0.525	0.013	1	0.00	0.00	0.03
1E	158	2.456	-0.224	0.492	0.000	-0.527	-0.092	1	0.00	0.00	0.03
1F	158	2.456	-0.149	0.492	0.000	-0.527	0.013	1	0.00	0.00	0.03
1G	158	2.456	-0.224	-0.491	0.000	0.525	-0.092	1	0.00	0.00	0.03
1H	158	2.456	-0.149	-0.491	0.000	0.525	0.013	1	0.00	0.00	0.03
1I	158	-1.181	-0.222	0.587	0.000	-0.632	-0.085	1	0.00	0.00	0.04
1J	158	-1.181	-0.151	0.587	0.000	-0.632	0.007	1	0.00	0.00	0.04
1K	158	-1.181	-0.222	-0.586	0.000	0.630	-0.085	1	0.00	0.00	0.04
1L	158	-1.181	-0.151	-0.586	0.000	0.630	0.007	1	0.00	0.00	0.04
1M	158	1.854	-0.222	0.587	0.000	-0.632	-0.085	1	0.00	0.00	0.04
1N	158	1.854	-0.151	0.587	0.000	-0.632	0.007	1	0.00	0.00	0.04
1O	158	1.854	-0.222	-0.586	0.000	0.630	-0.085	1	0.00	0.00	0.04
1P	158	1.854	-0.151	-0.586	0.000	0.630	0.007	1	0.00	0.00	0.04
1Q	158	-2.583	-0.211	0.288	0.000	-0.296	0.003	1	0.00	0.00	0.02
1R	158	-2.583	-0.162	0.288	0.000	-0.296	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1S	158	-2.583	-0.211	-0.287	0.000	0.293	0.003	1	0.00	0.00	0.02
1T	158	-2.583	-0.162	-0.287	0.000	0.293	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1U	158	3.256	-0.211	0.288	0.000	-0.296	0.003	1	0.00	0.00	0.02
1V	158	3.256	-0.162	0.288	0.000	-0.296	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1W	158	3.256	-0.211	-0.287	0.000	0.293	0.003	1	0.00	0.00	0.02
1X	158	3.256	-0.162	-0.287	0.000	0.293	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
2	158	-1.415	-0.204	0.002	0.000	-0.004	-0.032	1	0.00	0.00	0.00
7	158	-0.871	-0.213	0.001	0.000	-0.003	-0.036	1	0.00	0.00	0.00
8	158	-1.339	-0.199	0.001	0.000	-0.004	-0.030	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min} .	ky	kz	kLT	χLT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-1.783	-0.527	-0.092	1	0.5487	0.9969	1.0014	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'= 60
1B	-1.783	-0.527	-0.084	1	0.5487	0.9969	1.0010	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'= 60
1C	-1.783	0.525	-0.092	1	0.5487	0.9969	1.0014	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'= 60
1D	-1.783	0.525	-0.084	1	0.5487	0.9969	1.0010	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'= 60
1I	-1.181	-0.632	-0.085	1	0.5487	0.9979	1.0009	--	--	0.00	--	0.04 Snell.	'zx'= 60
1J	-1.181	-0.632	-0.087	1	0.5487	0.9979	1.0007	--	--	0.00	--	0.04 Snell.	'zx'= 60
1K	-1.181	0.630	-0.085	1	0.5487	0.9979	1.0009	--	--	0.00	--	0.04 Snell.	'zx'= 60
1L	-1.181	0.630	-0.087	1	0.5487	0.9979	1.0007	--	--	0.00	--	0.04 Snell.	'zx'= 60
1Q	-2.583	-0.296	-0.058	1	0.5487	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02 Snell.	'zx'= 60
1R	-2.583	-0.296	-0.087	1	0.5487	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02 Snell.	'zx'= 60
1S	-2.583	0.293	-0.058	1	0.5487	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02 Snell.	'zx'= 60
1T	-2.583	0.293	-0.087	1	0.5487	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02 Snell.	'zx'= 60
2	-1.415	-0.004	-0.136	1	0.5487	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01 Snell.	'zx'= 60
7	-0.871	-0.003	-0.126	1	0.5487	1.0002	1.0006	--	--	0.00	--	0.01 Snell.	'zx'= 60
8	-1.339	-0.004	-0.142	1	0.5487	1.0003	1.0008	--	--	0.00	--	0.01 Snell.	'zx'= 60

ASTA NUM. 2 NI 4634 NF 4633 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
			kN			kN*m						
1A	0	-0.289	0.001	0.031	0.000	0.230	0.309	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	-0.289	0.151	0.031	0.000	0.230	0.044	1	0.00	0.00	0.01	
1C	0	-0.289	0.001	-0.031	0.000	-0.229	0.309	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	-0.289	0.151	-0.031	0.000	-0.229	0.044	1	0.00	0.00	0.01	
1E	0	5.859	0.001	0.031	0.000	0.230	0.309	1	0.00	0.01	0.03	
1F	0	5.859	0.151	0.031	0.000	0.230	0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	5.859	0.001	-0.031	0.000	-0.229	0.309	1	0.00	0.01	0.03	
1H	0	5.859	0.151	-0.031	0.000	-0.229	0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	0.248	-0.005	0.034	0.000	0.272	0.308	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	0.248	0.157	0.034	0.000	0.272	0.045	1	0.00	0.00	0.02	
1K	0	0.248	-0.005	-0.033	0.000	-0.272	0.308	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	0.248	0.157	-0.033	0.000	-0.272	0.045	1	0.00	0.00	0.02	
1M	0	5.322	-0.005	0.034	0.000	0.272	0.308	1	0.00	0.01	0.03	
1N	0	5.322	0.157	0.034	0.000	0.272	0.045	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	5.322	-0.005	-0.033	0.000	-0.272	0.308	1	0.00	0.01	0.03	
1P	0	5.322	0.157	-0.033	0.000	-0.272	0.045	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-2.012	-0.142	0.056	0.000	0.153	0.555	1	0.00	0.00	0.02	
1R	0	-2.012	0.294	0.056	0.000	0.153	-0.202	1	0.00	0.00	0.02	

1S	0	-2.012	-0.142	-0.055	0.000	-0.152	0.555	1	0.00	0.00	0.02
1T	0	-2.012	0.294	-0.055	0.000	-0.152	-0.202	1	0.00	0.00	0.02
1U	0	7.582	-0.142	0.056	0.000	0.153	0.555	1	0.00	0.01	0.03
1V	0	7.582	0.294	0.056	0.000	0.153	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
1W	0	7.582	-0.142	-0.055	0.000	-0.152	0.555	1	0.00	0.01	0.03
1X	0	7.582	0.294	-0.055	0.000	-0.152	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
2	0	7.857	-0.166	0.002	0.000	0.001	0.638	1	0.00	0.01	0.03
7	0	6.990	-0.106	0.001	0.000	0.001	0.545	1	0.00	0.01	0.02
8	0	8.750	-0.204	0.001	0.000	0.001	0.697	1	0.00	0.01	0.03
1A	17	-0.289	-0.044	0.031	0.000	0.232	0.306	1	0.00	0.00	0.02
1B	17	-0.289	0.107	0.031	0.000	0.232	0.066	1	0.00	0.00	0.01
1C	17	-0.289	-0.044	-0.031	0.000	-0.232	0.306	1	0.00	0.00	0.02
1D	17	-0.289	0.107	-0.031	0.000	-0.232	0.066	1	0.00	0.00	0.01
1E	17	5.859	-0.044	0.031	0.000	0.232	0.306	1	0.00	0.01	0.03
1F	17	5.859	0.107	0.031	0.000	0.232	0.066	1	0.00	0.01	0.02
1G	17	5.859	-0.044	-0.031	0.000	-0.232	0.306	1	0.00	0.01	0.03
1H	17	5.859	0.107	-0.031	0.000	-0.232	0.066	1	0.00	0.01	0.02
1I	17	0.248	-0.049	0.034	0.000	0.275	0.303	1	0.00	0.00	0.02
1J	17	0.248	0.112	0.034	0.000	0.275	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1K	17	0.248	-0.049	-0.033	0.000	-0.274	0.303	1	0.00	0.00	0.02
1L	17	0.248	0.112	-0.033	0.000	-0.274	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1M	17	5.322	-0.049	0.034	0.000	0.275	0.303	1	0.00	0.01	0.03
1N	17	5.322	0.112	0.034	0.000	0.275	0.069	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	5.322	-0.049	-0.033	0.000	-0.274	0.303	1	0.00	0.01	0.03
1P	17	5.322	0.112	-0.033	0.000	-0.274	0.069	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-2.012	-0.186	0.056	0.000	0.153	0.528	1	0.00	0.00	0.02
1R	17	-2.012	0.250	0.056	0.000	0.153	-0.156	1	0.00	0.00	0.01
1S	17	-2.012	-0.186	-0.055	0.000	-0.153	0.528	1	0.00	0.00	0.02
1T	17	-2.012	0.250	-0.055	0.000	-0.153	-0.156	1	0.00	0.00	0.01
1U	17	7.582	-0.186	0.056	0.000	0.153	0.528	1	0.00	0.01	0.03
1V	17	7.582	0.250	0.056	0.000	0.153	-0.156	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	7.582	-0.186	-0.055	0.000	-0.153	0.528	1	0.00	0.01	0.03
1X	17	7.582	0.250	-0.055	0.000	-0.153	-0.156	1	0.00	0.01	0.02
2	17	7.857	-0.224	0.002	0.000	0.001	0.605	1	0.00	0.01	0.02
7	17	6.990	-0.163	0.001	0.000	0.001	0.522	1	0.00	0.01	0.02
8	17	8.750	-0.262	0.001	0.000	0.001	0.658	1	0.00	0.01	0.03
1A	34	-0.289	-0.088	0.031	0.000	0.235	0.296	1	0.00	0.00	0.02
1B	34	-0.289	0.062	0.031	0.000	0.235	0.079	1	0.00	0.00	0.01
1C	34	-0.289	-0.088	-0.031	0.000	-0.234	0.296	1	0.00	0.00	0.02
1D	34	-0.289	0.062	-0.031	0.000	-0.234	0.079	1	0.00	0.00	0.01
1E	34	5.859	-0.088	0.031	0.000	0.235	0.296	1	0.00	0.01	0.03
1F	34	5.859	0.062	0.031	0.000	0.235	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1G	34	5.859	-0.088	-0.031	0.000	-0.234	0.296	1	0.00	0.01	0.03
1H	34	5.859	0.062	-0.031	0.000	-0.234	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1I	34	0.248	-0.094	0.034	0.000	0.277	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1J	34	0.248	0.068	0.034	0.000	0.277	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1K	34	0.248	-0.094	-0.033	0.000	-0.277	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1L	34	0.248	0.068	-0.033	0.000	-0.277	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1M	34	5.322	-0.094	0.034	0.000	0.277	0.290	1	0.00	0.01	0.03
1N	34	5.322	0.068	0.034	0.000	0.277	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	5.322	-0.094	-0.033	0.000	-0.277	0.290	1	0.00	0.01	0.03
1P	34	5.322	0.068	-0.033	0.000	-0.277	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-2.012	-0.231	0.056	0.000	0.154	0.493	1	0.00	0.00	0.02
1R	34	-2.012	0.205	0.056	0.000	0.154	-0.118	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-2.012	-0.231	-0.055	0.000	-0.154	0.493	1	0.00	0.00	0.02
1T	34	-2.012	0.205	-0.055	0.000	-0.154	-0.118	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.582	-0.231	0.056	0.000	0.154	0.493	1	0.00	0.01	0.03
1V	34	7.582	0.205	0.056	0.000	0.154	-0.118	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	7.582	-0.231	-0.055	0.000	-0.154	0.493	1	0.00	0.01	0.03
1X	34	7.582	0.205	-0.055	0.000	-0.154	-0.118	1	0.00	0.01	0.02
2	34	7.857	-0.282	0.002	0.000	0.001	0.562	1	0.00	0.01	0.02
7	34	6.990	-0.221	0.001	0.000	0.001	0.490	1	0.00	0.01	0.02
8	34	8.750	-0.320	0.001	0.000	0.001	0.608	1	0.00	0.01	0.03
1A	51	-0.289	-0.133	0.031	0.000	0.237	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1B	51	-0.289	0.018	0.031	0.000	0.237	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1C	51	-0.289	-0.133	-0.031	0.000	-0.237	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1D	51	-0.289	0.018	-0.031	0.000	-0.237	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1E	51	5.859	-0.133	0.031	0.000	0.237	0.278	1	0.00	0.01	0.03
1F	51	5.859	0.018	0.031	0.000	0.237	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	5.859	-0.133	-0.031	0.000	-0.237	0.278	1	0.00	0.01	0.03
1H	51	5.859	0.018	-0.031	0.000	-0.237	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	0.248	-0.138	0.034	0.000	0.280	0.269	1	0.00	0.00	0.02
1J	51	0.248	0.023	0.034	0.000	0.280	0.094	1	0.00	0.00	0.02
1K	51	0.248	-0.138	-0.033	0.000	-0.280	0.269	1	0.00	0.00	0.02
1L	51	0.248	0.023	-0.033	0.000	-0.280	0.094	1	0.00	0.00	0.02
1M	51	5.322	-0.138	0.034	0.000	0.280	0.269	1	0.00	0.01	0.03
1N	51	5.322	0.023	0.034	0.000	0.280	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	5.322	-0.138	-0.033	0.000	-0.280	0.269	1	0.00	0.01	0.03
1P	51	5.322	0.023	-0.033	0.000	-0.280	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-2.012	-0.275	0.056	0.000	0.155	0.451	1	0.00	0.00	0.02
1R	51	-2.012	0.161	0.056	0.000	0.155	-0.088	1	0.00	0.00	0.01
1S	51	-2.012	-0.275	-0.055	0.000	-0.155	0.451	1	0.00	0.00	0.02
1T	51	-2.012	0.161	-0.055	0.000	-0.155	-0.088	1	0.00	0.00	0.01
1U	51	7.582	-0.275	0.056	0.000	0.155	0.451	1	0.00	0.01	0.03
1V	51	7.582	0.161	0.056	0.000	0.155	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	7.582	-0.275	-0.055	0.000	-0.155	0.451	1	0.00	0.01	0.03
1X	51	7.582	0.161	-0.055	0.000	-0.155	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
2	51	7.857	-0.340	0.002	0.000	0.000	0.510	1	0.00	0.01	0.02
7	51	6.990	-0.279	0.001	0.000	0.000	0.447	1	0.00	0.01	0.02
8	51	8.750	-0.378	0.001	0.000	0.000	0.549	1	0.00	0.01	0.02
1A	68	-0.289	-0.177	0.031	0.000	0.239	0.252	1	0.00	0.00	0.02
1B	68	-0.289	-0.027	0.031	0.000	0.239	0.084	1	0.00	0.00	0.02
1C	68	-0.289	-0.177	-0.031	0.000	-0.239	0.252	1	0.00	0.00	0.02
1D	68	-0.289	-0.027	-0.031	0.000	-0.239	0.084	1	0.00	0.00	0.02

1E	68	5.859	-0.177	0.031	0.000	0.239	0.252	1	0.00	0.01	0.03
1F	68	5.859	-0.027	0.031	0.000	0.239	0.084	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	5.859	-0.177	-0.031	0.000	-0.239	0.252	1	0.00	0.01	0.03
1H	68	5.859	-0.027	-0.031	0.000	-0.239	0.084	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	0.248	-0.183	0.034	0.000	0.283	0.241	1	0.00	0.00	0.02
1J	68	0.248	-0.021	0.034	0.000	0.283	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1K	68	0.248	-0.183	-0.033	0.000	-0.283	0.241	1	0.00	0.00	0.02
1L	68	0.248	-0.021	-0.033	0.000	-0.283	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1M	68	5.322	-0.183	0.034	0.000	0.283	0.241	1	0.00	0.01	0.03
1N	68	5.322	-0.021	0.034	0.000	0.283	0.095	1	0.00	0.01	0.02
1O	68	5.322	-0.183	-0.033	0.000	-0.283	0.241	1	0.00	0.01	0.03
1P	68	5.322	-0.021	-0.033	0.000	-0.283	0.095	1	0.00	0.01	0.02
1Q	68	-2.012	-0.320	0.056	0.000	0.156	0.401	1	0.00	0.00	0.02
1R	68	-2.012	0.116	0.056	0.000	0.156	-0.065	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-2.012	-0.320	-0.055	0.000	-0.156	0.401	1	0.00	0.00	0.02
1T	68	-2.012	0.116	-0.055	0.000	-0.156	-0.065	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.582	-0.320	0.056	0.000	0.156	0.401	1	0.00	0.01	0.03
1V	68	7.582	0.116	0.056	0.000	0.156	-0.065	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	7.582	-0.320	-0.055	0.000	-0.156	0.401	1	0.00	0.01	0.03
1X	68	7.582	0.116	-0.055	0.000	-0.156	-0.065	1	0.00	0.01	0.02
2	68	7.857	-0.397	0.002	0.000	0.000	0.447	1	0.00	0.01	0.02
7	68	6.990	-0.337	0.001	0.000	0.000	0.395	1	0.00	0.01	0.02
8	68	8.750	-0.435	0.001	0.000	0.000	0.480	1	0.00	0.01	0.02
1A	85	-0.289	-0.222	0.031	0.000	0.241	0.219	1	0.00	0.00	0.02
1B	85	-0.289	-0.071	0.031	0.000	0.241	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1C	85	-0.289	-0.222	-0.031	0.000	-0.242	0.219	1	0.00	0.00	0.02
1D	85	-0.289	-0.071	-0.031	0.000	-0.242	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1E	85	5.859	-0.222	0.031	0.000	0.241	0.219	1	0.00	0.01	0.03
1F	85	5.859	-0.071	0.031	0.000	0.241	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1G	85	5.859	-0.222	-0.031	0.000	-0.242	0.219	1	0.00	0.01	0.03
1H	85	5.859	-0.071	-0.031	0.000	-0.242	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1I	85	0.248	-0.227	0.034	0.000	0.285	0.205	1	0.00	0.00	0.02
1J	85	0.248	-0.066	0.034	0.000	0.285	0.089	1	0.00	0.00	0.02
1K	85	0.248	-0.227	-0.033	0.000	-0.285	0.205	1	0.00	0.00	0.02
1L	85	0.248	-0.066	-0.033	0.000	-0.285	0.089	1	0.00	0.00	0.02
1M	85	5.322	-0.227	0.034	0.000	0.285	0.205	1	0.00	0.01	0.03
1N	85	5.322	-0.066	0.034	0.000	0.285	0.089	1	0.00	0.01	0.02
1O	85	5.322	-0.227	-0.033	0.000	-0.285	0.205	1	0.00	0.01	0.03
1P	85	5.322	-0.066	-0.033	0.000	-0.285	0.089	1	0.00	0.01	0.02
1Q	85	-2.012	-0.364	0.056	0.000	0.156	0.343	1	0.00	0.00	0.02
1R	85	-2.012	0.072	0.056	0.000	0.156	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-2.012	-0.364	-0.055	0.000	-0.157	0.343	1	0.00	0.00	0.02
1T	85	-2.012	0.072	-0.055	0.000	-0.157	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.582	-0.364	0.056	0.000	0.156	0.343	1	0.00	0.01	0.03
1V	85	7.582	0.072	0.056	0.000	0.156	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	7.582	-0.364	-0.055	0.000	-0.157	0.343	1	0.00	0.01	0.03
1X	85	7.582	0.072	-0.055	0.000	-0.157	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
2	85	7.857	-0.455	0.002	0.000	-0.000	0.374	1	0.00	0.01	0.02
7	85	6.990	-0.395	0.001	0.000	-0.000	0.333	1	0.00	0.01	0.02
8	85	8.750	-0.493	0.001	0.000	-0.000	0.401	1	0.00	0.01	0.02
1A	102	-0.289	-0.266	0.031	0.000	0.244	0.178	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	-0.289	-0.116	0.031	0.000	0.244	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1C	102	-0.289	-0.266	-0.031	0.000	-0.244	0.178	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	-0.289	-0.116	-0.031	0.000	-0.244	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1E	102	5.859	-0.266	0.031	0.000	0.244	0.178	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	5.859	-0.116	0.031	0.000	0.244	0.058	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	5.859	-0.266	-0.031	0.000	-0.244	0.178	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	5.859	-0.116	-0.031	0.000	-0.244	0.058	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	0.248	-0.272	0.034	0.000	0.288	0.162	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	0.248	-0.110	0.034	0.000	0.288	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1K	102	0.248	-0.272	-0.033	0.000	-0.288	0.162	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	0.248	-0.110	-0.033	0.000	-0.288	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1M	102	5.322	-0.272	0.034	0.000	0.288	0.162	1	0.00	0.01	0.03
1N	102	5.322	-0.110	0.034	0.000	0.288	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1O	102	5.322	-0.272	-0.033	0.000	-0.288	0.162	1	0.00	0.01	0.03
1P	102	5.322	-0.110	-0.033	0.000	-0.288	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1Q	102	-2.012	-0.409	0.056	0.000	0.157	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-2.012	0.027	0.056	0.000	0.157	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-2.012	-0.409	-0.055	0.000	-0.157	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-2.012	0.027	-0.055	0.000	-0.157	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.582	-0.409	0.056	0.000	0.157	0.278	1	0.00	0.01	0.02
1V	102	7.582	0.027	0.056	0.000	0.157	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.582	-0.409	-0.055	0.000	-0.157	0.278	1	0.00	0.01	0.02
1X	102	7.582	0.027	-0.055	0.000	-0.157	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
2	102	7.857	-0.513	0.002	0.000	-0.000	0.292	1	0.00	0.01	0.02
7	102	6.990	-0.453	0.001	0.000	-0.000	0.261	1	0.00	0.01	0.01
8	102	8.750	-0.551	0.001	0.000	-0.000	0.312	1	0.00	0.01	0.02
1A	119	-0.289	-0.311	0.031	0.000	0.246	0.130	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	-0.289	-0.160	0.031	0.000	0.246	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1C	119	-0.289	-0.311	-0.031	0.000	-0.246	0.130	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	-0.289	-0.160	-0.031	0.000	-0.246	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1E	119	5.859	-0.311	0.031	0.000	0.246	0.130	1	0.00	0.01	0.02
1F	119	5.859	-0.160	0.031	0.000	0.246	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	5.859	-0.311	-0.031	0.000	-0.246	0.130	1	0.00	0.01	0.02
1H	119	5.859	-0.160	-0.031	0.000	-0.246	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1I	119	0.248	-0.316	0.034	0.000	0.290	0.111	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	0.248	-0.155	0.034	0.000	0.290	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1K	119	0.248	-0.316	-0.033	0.000	-0.291	0.111	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	0.248	-0.155	-0.033	0.000	-0.291	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1M	119	5.322	-0.316	0.034	0.000	0.290	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1N	119	5.322	-0.155	0.034	0.000	0.290	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	5.322	-0.316	-0.033	0.000	-0.291	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1P	119	5.322	-0.155	-0.033	0.000	-0.291	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-2.012	-0.453	0.056	0.000	0.158	0.206	1	0.00	0.00	0.02
1R	119	-2.012	-0.017	0.056	0.000	0.158	-0.042	1	0.00	0.00	0.01

1S	119	-2.012	-0.453	-0.055	0.000	-0.158	0.206	1	0.00	0.00	0.02
1T	119	-2.012	-0.017	-0.055	0.000	-0.158	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.582	-0.453	0.056	0.000	0.158	0.206	1	0.00	0.01	0.02
1V	119	7.582	-0.017	0.056	0.000	0.158	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.582	-0.453	-0.055	0.000	-0.158	0.206	1	0.00	0.01	0.02
1X	119	7.582	-0.017	-0.055	0.000	-0.158	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
2	119	7.857	-0.571	0.002	0.000	-0.001	0.200	1	0.00	0.01	0.01
7	119	6.990	-0.511	0.001	0.000	-0.001	0.179	1	0.00	0.01	0.01
8	119	8.750	-0.609	0.001	0.000	-0.001	0.213	1	0.00	0.01	0.02
1A	136	-0.289	-0.355	0.031	0.000	0.248	0.074	1	0.00	0.00	0.02
1B	136	-0.289	-0.205	0.031	0.000	0.248	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1C	136	-0.289	-0.355	-0.031	0.000	-0.249	0.074	1	0.00	0.00	0.02
1D	136	-0.289	-0.205	-0.031	0.000	-0.249	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1E	136	5.859	-0.355	0.031	0.000	0.248	0.074	1	0.00	0.01	0.02
1F	136	5.859	-0.205	0.031	0.000	0.248	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1G	136	5.859	-0.355	-0.031	0.000	-0.249	0.074	1	0.00	0.01	0.02
1H	136	5.859	-0.205	-0.031	0.000	-0.249	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1I	136	0.248	-0.361	0.034	0.000	0.293	0.052	1	0.00	0.00	0.02
1J	136	0.248	-0.199	0.034	0.000	0.293	0.024	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	0.248	-0.361	-0.033	0.000	-0.294	0.052	1	0.00	0.00	0.02
1L	136	0.248	-0.199	-0.033	0.000	-0.294	0.024	1	0.00	0.00	0.02
1M	136	5.322	-0.361	0.034	0.000	0.293	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1N	136	5.322	-0.199	0.034	0.000	0.293	0.024	1	0.00	0.01	0.02
1O	136	5.322	-0.361	-0.033	0.000	-0.294	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1P	136	5.322	-0.199	-0.033	0.000	-0.294	0.024	1	0.00	0.01	0.02
1Q	136	-2.012	-0.498	0.056	0.000	0.159	0.125	1	0.00	0.00	0.01
1R	136	-2.012	-0.062	0.056	0.000	0.159	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-2.012	-0.498	-0.055	0.000	-0.159	0.125	1	0.00	0.00	0.01
1T	136	-2.012	-0.062	-0.055	0.000	-0.159	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.582	-0.498	0.056	0.000	0.159	0.125	1	0.00	0.01	0.02
1V	136	7.582	-0.062	0.056	0.000	0.159	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.582	-0.498	-0.055	0.000	-0.159	0.125	1	0.00	0.01	0.02
1X	136	7.582	-0.062	-0.055	0.000	-0.159	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	136	7.857	-0.629	0.002	0.000	-0.001	0.098	1	0.00	0.01	0.01
7	136	6.990	-0.568	0.001	0.000	-0.001	0.087	1	0.00	0.01	0.01
8	136	8.750	-0.667	0.001	0.000	-0.001	0.105	1	0.00	0.01	0.01
1A	153	-0.289	-0.400	0.031	0.000	0.250	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1B	153	-0.289	-0.249	0.031	0.000	0.250	-0.037	1	0.00	0.00	0.01
1C	153	-0.289	-0.400	-0.031	0.000	-0.251	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1D	153	-0.289	-0.249	-0.031	0.000	-0.251	-0.037	1	0.00	0.00	0.01
1E	153	5.859	-0.400	0.031	0.000	0.250	0.011	1	0.00	0.01	0.02
1F	153	5.859	-0.249	0.031	0.000	0.250	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1G	153	5.859	-0.400	-0.031	0.000	-0.251	0.011	1	0.00	0.01	0.02
1H	153	5.859	-0.249	-0.031	0.000	-0.251	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1I	153	0.248	-0.405	0.034	0.000	0.296	-0.014	1	0.00	0.00	0.02
1J	153	0.248	-0.244	0.034	0.000	0.296	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1K	153	0.248	-0.405	-0.033	0.000	-0.296	-0.014	1	0.00	0.00	0.02
1L	153	0.248	-0.244	-0.033	0.000	-0.296	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1M	153	5.322	-0.405	0.034	0.000	0.296	-0.014	1	0.00	0.01	0.02
1N	153	5.322	-0.244	0.034	0.000	0.296	-0.013	1	0.00	0.01	0.02
1O	153	5.322	-0.405	-0.033	0.000	-0.296	-0.014	1	0.00	0.01	0.02
1P	153	5.322	-0.244	-0.033	0.000	-0.296	-0.013	1	0.00	0.01	0.02
1Q	153	-2.012	-0.542	0.056	0.000	0.159	0.038	1	0.00	0.00	0.01
1R	153	-2.012	-0.106	0.056	0.000	0.159	-0.064	1	0.00	0.00	0.01
1S	153	-2.012	-0.542	-0.055	0.000	-0.160	0.038	1	0.00	0.00	0.01
1T	153	-2.012	-0.106	-0.055	0.000	-0.160	-0.064	1	0.00	0.00	0.01
1U	153	7.582	-0.542	0.056	0.000	0.159	0.038	1	0.00	0.01	0.02
1V	153	7.582	-0.106	0.056	0.000	0.159	-0.064	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.582	-0.542	-0.055	0.000	-0.160	0.038	1	0.00	0.01	0.02
1X	153	7.582	-0.106	-0.055	0.000	-0.160	-0.064	1	0.00	0.01	0.02
2	153	7.857	-0.687	0.002	0.000	-0.001	-0.014	1	0.00	0.01	0.01
7	153	6.990	-0.626	0.001	0.000	-0.001	-0.015	1	0.00	0.01	0.01
8	153	8.750	-0.725	0.001	0.000	-0.001	-0.013	1	0.00	0.01	0.01
1A	170	-0.289	-0.444	0.031	0.000	0.253	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1B	170	-0.289	-0.294	0.031	0.000	0.253	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1C	170	-0.289	-0.444	-0.031	0.000	-0.254	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1D	170	-0.289	-0.294	-0.031	0.000	-0.254	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1E	170	5.859	-0.444	0.031	0.000	0.253	-0.060	1	0.00	0.01	0.02
1F	170	5.859	-0.294	0.031	0.000	0.253	-0.084	1	0.00	0.01	0.02
1G	170	5.859	-0.444	-0.031	0.000	-0.254	-0.060	1	0.00	0.01	0.02
1H	170	5.859	-0.294	-0.031	0.000	-0.254	-0.084	1	0.00	0.01	0.02
1I	170	0.248	-0.450	0.034	0.000	0.298	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1J	170	0.248	-0.288	0.034	0.000	0.298	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1K	170	0.248	-0.450	-0.033	0.000	-0.299	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1L	170	0.248	-0.288	-0.033	0.000	-0.299	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1M	170	5.322	-0.450	0.034	0.000	0.298	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
1N	170	5.322	-0.288	0.034	0.000	0.298	-0.057	1	0.00	0.01	0.02
1O	170	5.322	-0.450	-0.033	0.000	-0.299	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
1P	170	5.322	-0.288	-0.033	0.000	-0.299	-0.057	1	0.00	0.01	0.02
1Q	170	-2.012	-0.587	0.056	0.000	0.160	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1R	170	-2.012	-0.151	0.056	0.000	0.160	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1S	170	-2.012	-0.587	-0.055	0.000	-0.161	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1T	170	-2.012	-0.151	-0.055	0.000	-0.161	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1U	170	7.582	-0.587	0.056	0.000	0.160	-0.058	1	0.00	0.01	0.02
1V	170	7.582	-0.151	0.056	0.000	0.160	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
1W	170	7.582	-0.587	-0.055	0.000	-0.161	-0.058	1	0.00	0.01	0.02
1X	170	7.582	-0.151	-0.055	0.000	-0.161	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
2	170	7.857	-0.745	0.002	0.000	-0.001	-0.136	1	0.00	0.01	0.01
7	170	6.990	-0.684	0.001	0.000	-0.001	-0.126	1	0.00	0.01	0.01
8	170	8.750	-0.783	0.001	0.000	-0.001	-0.142	1	0.00	0.01	0.01

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χmin.	ky	kz	kLT	χLT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota

1A	-0.289	0.253	0.309	1	0.5072	1.0006	1.0001	--	--	0.00	--	0.02 Snell.	'zx'=' 64
1B	-0.289	0.253	0.085	1	0.5072	1.0006	1.0001	--	--	0.00	--	0.02 Snell.	'zx'=' 64
1C	-0.289	-0.254	0.309	1	0.5072	1.0006	1.0001	--	--	0.00	--	0.02 Snell.	'zx'=' 64
1D	-0.289	-0.254	0.085	1	0.5072	1.0006	1.0001	--	--	0.00	--	0.02 Snell.	'zx'=' 64
1Q	-2.012	0.160	0.555	1	0.5072	1.0043	1.0003	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'=' 64
1R	-2.012	0.160	-0.202	1	0.5072	1.0043	1.0015	--	--	0.00	--	0.02 Snell.	'zx'=' 64
1S	-2.012	-0.161	0.555	1	0.5072	1.0043	1.0003	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'=' 64
1T	-2.012	-0.161	-0.202	1	0.5072	1.0043	1.0015	--	--	0.00	--	0.02 Snell.	'zx'=' 64

ASTA NUM. 3 NI 4711 NF 4634 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica										Indici <= 1 : VERIFICATO			
NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe		I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota

1A	0	-0.577	0.392	0.391	0.000	0.436	-0.242	1		0.00	0.00	0.03	
1B	0	-0.577	0.919	0.391	0.000	0.436	-0.875	1		0.00	0.00	0.05	
1C	0	-0.577	0.392	-0.391	0.000	-0.433	-0.242	1		0.00	0.00	0.03	
1D	0	-0.577	0.919	-0.391	0.000	-0.433	-0.875	1		0.00	0.00	0.05	
1E	0	6.147	0.392	0.391	0.000	0.436	-0.242	1		0.00	0.01	0.04	
1F	0	6.147	0.919	0.391	0.000	0.436	-0.875	1		0.00	0.01	0.05	
1G	0	6.147	0.392	-0.391	0.000	-0.433	-0.242	1		0.00	0.01	0.04	
1H	0	6.147	0.919	-0.391	0.000	-0.433	-0.875	1		0.00	0.01	0.05	
1I	0	0.009	0.377	0.463	0.000	0.516	-0.216	1		0.00	0.00	0.03	
1J	0	0.009	0.933	0.463	0.000	0.516	-0.901	1		0.00	0.00	0.05	
1K	0	0.009	0.377	-0.463	0.000	-0.513	-0.216	1		0.00	0.00	0.03	
1L	0	0.009	0.933	-0.463	0.000	-0.513	-0.901	1		0.00	0.00	0.05	
1M	0	5.561	0.377	0.463	0.000	0.516	-0.216	1		0.00	0.01	0.04	
1N	0	5.561	0.933	0.463	0.000	0.516	-0.901	1		0.00	0.01	0.06	
1O	0	5.561	0.377	-0.463	0.000	-0.513	-0.216	1		0.00	0.01	0.04	
1P	0	5.561	0.933	-0.463	0.000	-0.513	-0.901	1		0.00	0.01	0.06	
1Q	0	-2.094	-0.074	0.239	0.000	0.255	0.303	1		0.00	0.00	0.02	
1R	0	-2.094	1.384	0.239	0.000	0.255	-1.420	1		0.01	0.00	0.05	
1S	0	-2.094	-0.074	-0.238	0.000	-0.253	0.303	1		0.00	0.00	0.02	
1T	0	-2.094	1.384	-0.238	0.000	-0.253	-1.420	1		0.01	0.00	0.05	
1U	0	7.664	-0.074	0.239	0.000	0.255	0.303	1		0.00	0.01	0.03	
1V	0	7.664	1.384	0.239	0.000	0.255	-1.420	1		0.01	0.01	0.06	
1W	0	7.664	-0.074	-0.238	0.000	-0.253	0.303	1		0.00	0.01	0.03	
1X	0	7.664	1.384	-0.238	0.000	-0.253	-1.420	1		0.01	0.01	0.06	
2	0	7.857	1.557	0.002	0.000	0.004	-1.517	1		0.01	0.01	0.05	
7	0	6.990	1.396	0.001	0.000	0.003	-1.336	1		0.01	0.01	0.04	
8	0	8.750	1.658	0.002	0.000	0.004	-1.629	1		0.01	0.01	0.05	
1A	17	-0.577	0.347	0.391	0.000	0.369	-0.180	1		0.00	0.00	0.03	
1B	17	-0.577	0.874	0.391	0.000	0.369	-0.722	1		0.00	0.00	0.04	
1C	17	-0.577	0.347	-0.391	0.000	-0.367	-0.180	1		0.00	0.00	0.02	
1D	17	-0.577	0.874	-0.391	0.000	-0.367	-0.722	1		0.00	0.00	0.04	
1E	17	6.147	0.347	0.391	0.000	0.369	-0.180	1		0.00	0.01	0.03	
1F	17	6.147	0.874	0.391	0.000	0.369	-0.722	1		0.00	0.01	0.05	
1G	17	6.147	0.347	-0.391	0.000	-0.367	-0.180	1		0.00	0.01	0.03	
1H	17	6.147	0.874	-0.391	0.000	-0.367	-0.722	1		0.00	0.01	0.05	
1I	17	0.009	0.332	0.463	0.000	0.437	-0.156	1		0.00	0.00	0.03	
1J	17	0.009	0.889	0.463	0.000	0.437	-0.746	1		0.00	0.00	0.04	
1K	17	0.009	0.332	-0.463	0.000	-0.435	-0.156	1		0.00	0.00	0.03	
1L	17	0.009	0.889	-0.463	0.000	-0.435	-0.746	1		0.00	0.00	0.04	
1M	17	5.561	0.332	0.463	0.000	0.437	-0.156	1		0.00	0.01	0.03	
1N	17	5.561	0.889	0.463	0.000	0.437	-0.746	1		0.00	0.01	0.05	
1O	17	5.561	0.332	-0.463	0.000	-0.435	-0.156	1		0.00	0.01	0.03	
1P	17	5.561	0.889	-0.463	0.000	-0.435	-0.746	1		0.00	0.01	0.05	
1Q	17	-2.094	-0.119	0.239	0.000	0.214	0.287	1		0.00	0.00	0.02	
1R	17	-2.094	1.340	0.239	0.000	0.214	-1.189	1		0.01	0.00	0.05	
1S	17	-2.094	-0.119	-0.238	0.000	-0.212	0.287	1		0.00	0.00	0.02	
1T	17	-2.094	1.340	-0.238	0.000	-0.212	-1.189	1		0.01	0.00	0.04	
1U	17	7.664	-0.119	0.239	0.000	0.214	0.287	1		0.00	0.01	0.03	
1V	17	7.664	1.340	0.239	0.000	0.214	-1.189	1		0.01	0.01	0.05	
1W	17	7.664	-0.119	-0.238	0.000	-0.212	0.287	1		0.00	0.01	0.03	
1X	17	7.664	1.340	-0.238	0.000	-0.212	-1.189	1		0.01	0.01	0.05	
2	17	7.857	1.499	0.002	0.000	0.004	-1.257	1		0.01	0.01	0.04	
7	17	6.990	1.338	0.001	0.000	0.003	-1.104	1		0.01	0.01	0.04	
8	17	8.750	1.600	0.002	0.000	0.004	-1.352	1		0.01	0.01	0.05	
1A	34	-0.577	0.303	0.391	0.000	0.302	-0.125	1		0.00	0.00	0.02	
1B	34	-0.577	0.830	0.391	0.000	0.302	-0.578	1		0.00	0.00	0.03	
1C	34	-0.577	0.303	-0.391	0.000	-0.300	-0.125	1		0.00	0.00	0.02	
1D	34	-0.577	0.830	-0.391	0.000	-0.300	-0.578	1		0.00	0.00	0.03	
1E	34	6.147	0.303	0.391	0.000	0.302	-0.125	1		0.00	0.01	0.03	
1F	34	6.147	0.830	0.391	0.000	0.302	-0.578	1		0.00	0.01	0.04	
1G	34	6.147	0.303	-0.391	0.000	-0.300	-0.125	1		0.00	0.01	0.03	
1H	34	6.147	0.830	-0.391	0.000	-0.300	-0.578	1		0.00	0.01	0.04	
1I	34	0.009	0.288	0.463	0.000	0.358	-0.104	1		0.00	0.00	0.02	
1J	34	0.009	0.844	0.463	0.000	0.358	-0.599	1		0.00	0.00	0.03	
1K	34	0.009	0.288	-0.463	0.000	-0.356	-0.104	1		0.00	0.00	0.02	
1L	34	0.009	0.844	-0.463	0.000	-0.356	-0.599	1		0.00	0.00	0.03	
1M	34	5.561	0.288	0.463	0.000	0.358	-0.104	1		0.00	0.01	0.03	
1N	34	5.561	0.844	0.463	0.000	0.358	-0.599	1		0.00	0.01	0.04	
1O	34	5.561	0.288	-0.463	0.000	-0.356	-0.104	1		0.00	0.01	0.03	
1P	34	5.561	0.844	-0.463	0.000	-0.356	-0.599	1		0.00	0.01	0.04	

1Q	34	-2.094	-0.163	0.239	0.000	0.173	0.263	1	0.00	0.00	0.02
1R	34	-2.094	1.295	0.239	0.000	0.173	-0.965	1	0.01	0.00	0.04
1S	34	-2.094	-0.163	-0.238	0.000	-0.171	0.263	1	0.00	0.00	0.02
1T	34	-2.094	1.295	-0.238	0.000	-0.171	-0.965	1	0.01	0.00	0.04
1U	34	7.664	-0.163	0.239	0.000	0.173	0.263	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.664	1.295	0.239	0.000	0.173	-0.965	1	0.01	0.01	0.04
1W	34	7.664	-0.163	-0.238	0.000	-0.171	0.263	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.664	1.295	-0.238	0.000	-0.171	-0.965	1	0.01	0.01	0.04
2	34	7.857	1.441	0.002	0.000	0.004	-1.007	1	0.01	0.01	0.04
7	34	6.990	1.280	0.001	0.000	0.003	-0.881	1	0.00	0.01	0.03
8	34	8.750	1.542	0.002	0.000	0.003	-1.085	1	0.01	0.01	0.04
1A	51	-0.577	0.258	0.391	0.000	0.236	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1B	51	-0.577	0.785	0.391	0.000	0.236	-0.440	1	0.00	0.00	0.02
1C	51	-0.577	0.258	-0.391	0.000	-0.234	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1D	51	-0.577	0.785	-0.391	0.000	-0.234	-0.440	1	0.00	0.00	0.02
1E	51	6.147	0.258	0.391	0.000	0.236	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1F	51	6.147	0.785	0.391	0.000	0.236	-0.440	1	0.00	0.01	0.03
1G	51	6.147	0.258	-0.391	0.000	-0.234	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1H	51	6.147	0.785	-0.391	0.000	-0.234	-0.440	1	0.00	0.01	0.03
1I	51	0.009	0.243	0.463	0.000	0.279	-0.059	1	0.00	0.00	0.02
1J	51	0.009	0.800	0.463	0.000	0.279	-0.459	1	0.00	0.00	0.03
1K	51	0.009	0.243	-0.463	0.000	-0.277	-0.059	1	0.00	0.00	0.02
1L	51	0.009	0.800	-0.463	0.000	-0.277	-0.459	1	0.00	0.00	0.03
1M	51	5.561	0.243	0.463	0.000	0.279	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	5.561	0.800	0.463	0.000	0.279	-0.459	1	0.00	0.01	0.03
1O	51	5.561	0.243	-0.463	0.000	-0.277	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	5.561	0.800	-0.463	0.000	-0.277	-0.459	1	0.00	0.01	0.03
1Q	51	-2.094	-0.208	0.239	0.000	0.133	0.231	1	0.00	0.00	0.02
1R	51	-2.094	1.251	0.239	0.000	0.133	-0.748	1	0.00	0.00	0.03
1S	51	-2.094	-0.208	-0.238	0.000	-0.131	0.231	1	0.00	0.00	0.02
1T	51	-2.094	1.251	-0.238	0.000	-0.131	-0.748	1	0.00	0.00	0.03
1U	51	7.664	-0.208	0.239	0.000	0.133	0.231	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	7.664	1.251	0.239	0.000	0.133	-0.748	1	0.00	0.01	0.04
1W	51	7.664	-0.208	-0.238	0.000	-0.131	0.231	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	7.664	1.251	-0.238	0.000	-0.131	-0.748	1	0.00	0.01	0.04
2	51	7.857	1.383	0.002	0.000	0.003	-0.767	1	0.01	0.01	0.03
7	51	6.990	1.222	0.001	0.000	0.003	-0.668	1	0.00	0.01	0.03
8	51	8.750	1.484	0.002	0.000	0.003	-0.828	1	0.01	0.01	0.03
1A	68	-0.577	0.214	0.391	0.000	0.169	-0.037	1	0.00	0.00	0.01
1B	68	-0.577	0.741	0.391	0.000	0.169	-0.311	1	0.00	0.00	0.02
1C	68	-0.577	0.214	-0.391	0.000	-0.168	-0.037	1	0.00	0.00	0.01
1D	68	-0.577	0.741	-0.391	0.000	-0.168	-0.311	1	0.00	0.00	0.02
1E	68	6.147	0.214	0.391	0.000	0.169	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1F	68	6.147	0.741	0.391	0.000	0.169	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	6.147	0.214	-0.391	0.000	-0.168	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1H	68	6.147	0.741	-0.391	0.000	-0.168	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	0.009	0.199	0.463	0.000	0.200	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1J	68	0.009	0.755	0.463	0.000	0.200	-0.327	1	0.00	0.00	0.02
1K	68	0.009	0.199	-0.463	0.000	-0.199	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1L	68	0.009	0.755	-0.463	0.000	-0.199	-0.327	1	0.00	0.00	0.02
1M	68	5.561	0.199	0.463	0.000	0.200	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1N	68	5.561	0.755	0.463	0.000	0.200	-0.327	1	0.00	0.01	0.03
1O	68	5.561	0.199	-0.463	0.000	-0.199	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1P	68	5.561	0.755	-0.463	0.000	-0.199	-0.327	1	0.00	0.01	0.03
1Q	68	-2.094	-0.252	0.239	0.000	0.092	0.192	1	0.00	0.00	0.01
1R	68	-2.094	1.206	0.239	0.000	0.092	-0.540	1	0.00	0.00	0.02
1S	68	-2.094	-0.252	-0.238	0.000	-0.090	0.192	1	0.00	0.00	0.01
1T	68	-2.094	1.206	-0.238	0.000	-0.090	-0.540	1	0.00	0.00	0.02
1U	68	7.664	-0.252	0.239	0.000	0.092	0.192	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	7.664	1.206	0.239	0.000	0.092	-0.540	1	0.00	0.01	0.03
1W	68	7.664	-0.252	-0.238	0.000	-0.090	0.192	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	7.664	1.206	-0.238	0.000	-0.090	-0.540	1	0.00	0.01	0.03
2	68	7.857	1.326	0.002	0.000	0.003	-0.537	1	0.01	0.01	0.02
7	68	6.990	1.165	0.001	0.000	0.002	-0.465	1	0.00	0.01	0.02
8	68	8.750	1.426	0.002	0.000	0.003	-0.580	1	0.01	0.01	0.03
1A	85	-0.577	0.169	0.391	0.000	0.103	-0.004	1	0.00	0.00	0.01
1B	85	-0.577	0.696	0.391	0.000	0.103	-0.188	1	0.00	0.00	0.01
1C	85	-0.577	0.169	-0.391	0.000	-0.101	-0.004	1	0.00	0.00	0.01
1D	85	-0.577	0.696	-0.391	0.000	-0.101	-0.188	1	0.00	0.00	0.01
1E	85	6.147	0.169	0.391	0.000	0.103	-0.004	1	0.00	0.01	0.01
1F	85	6.147	0.696	0.391	0.000	0.103	-0.188	1	0.00	0.01	0.02
1G	85	6.147	0.169	-0.391	0.000	-0.101	-0.004	1	0.00	0.01	0.01
1H	85	6.147	0.696	-0.391	0.000	-0.101	-0.188	1	0.00	0.01	0.02
1I	85	0.009	0.154	0.463	0.000	0.122	0.009	1	0.00	0.00	0.01
1J	85	0.009	0.711	0.463	0.000	0.122	-0.202	1	0.00	0.00	0.01
1K	85	0.009	0.154	-0.463	0.000	-0.120	0.009	1	0.00	0.00	0.01
1L	85	0.009	0.711	-0.463	0.000	-0.120	-0.202	1	0.00	0.00	0.01
1M	85	5.561	0.154	0.463	0.000	0.122	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1N	85	5.561	0.711	0.463	0.000	0.122	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
1O	85	5.561	0.154	-0.463	0.000	-0.120	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1P	85	5.561	0.711	-0.463	0.000	-0.120	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
1Q	85	-2.094	-0.297	0.239	0.000	0.051	0.145	1	0.00	0.00	0.01
1R	85	-2.094	1.162	0.239	0.000	0.051	-0.338	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-2.094	-0.297	-0.238	0.000	-0.050	0.145	1	0.00	0.00	0.01
1T	85	-2.094	1.162	-0.238	0.000	-0.050	-0.338	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.664	-0.297	0.239	0.000	0.051	0.145	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.664	1.162	0.239	0.000	0.051	-0.338	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	7.664	-0.297	-0.238	0.000	-0.050	0.145	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.664	1.162	-0.238	0.000	-0.050	-0.338	1	0.00	0.01	0.02
2	85	7.857	1.268	0.002	0.000	0.003	-0.316	1	0.00	0.01	0.02
7	85	6.990	1.107	0.001	0.000	0.002	-0.272	1	0.00	0.01	0.02
8	85	8.750	1.369	0.002	0.000	0.003	-0.343	1	0.01	0.01	0.02
1A	102	-0.577	0.125	0.391	0.000	0.036	0.020	1	0.00	0.00	0.00
1B	102	-0.577	0.652	0.391	0.000	0.036	-0.074	1	0.00	0.00	0.00

1C	102	-0.577	0.125	-0.391	0.000	-0.035	0.020	1	0.00	0.00	0.00
1D	102	-0.577	0.652	-0.391	0.000	-0.035	-0.074	1	0.00	0.00	0.00
1E	102	6.147	0.125	0.391	0.000	0.036	0.020	1	0.00	0.01	0.01
1F	102	6.147	0.652	0.391	0.000	0.036	-0.074	1	0.00	0.01	0.01
1G	102	6.147	0.125	-0.391	0.000	-0.035	0.020	1	0.00	0.01	0.01
1H	102	6.147	0.652	-0.391	0.000	-0.035	-0.074	1	0.00	0.01	0.01
1I	102	0.009	0.110	0.463	0.000	0.043	0.031	1	0.00	0.00	0.00
1J	102	0.009	0.666	0.463	0.000	0.043	-0.085	1	0.00	0.00	0.00
1K	102	0.009	0.110	-0.463	0.000	-0.041	0.031	1	0.00	0.00	0.00
1L	102	0.009	0.666	-0.463	0.000	-0.041	-0.085	1	0.00	0.00	0.00
1M	102	5.561	0.110	0.463	0.000	0.043	0.031	1	0.00	0.01	0.01
1N	102	5.561	0.666	0.463	0.000	0.043	-0.085	1	0.00	0.01	0.01
1O	102	5.561	0.110	-0.463	0.000	-0.041	0.031	1	0.00	0.01	0.01
1P	102	5.561	0.666	-0.463	0.000	-0.041	-0.085	1	0.00	0.01	0.01
1Q	102	-2.094	-0.341	0.239	0.000	0.011	0.091	1	0.00	0.00	0.01
1R	102	-2.094	1.117	0.239	0.000	0.011	-0.144	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-2.094	-0.341	-0.238	0.000	-0.009	0.091	1	0.00	0.00	0.01
1T	102	-2.094	1.117	-0.238	0.000	-0.009	-0.144	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.664	-0.341	0.239	0.000	0.011	0.091	1	0.00	0.01	0.01
1V	102	7.664	1.117	0.239	0.000	0.011	-0.144	1	0.00	0.01	0.01
1W	102	7.664	-0.341	-0.238	0.000	-0.009	0.091	1	0.00	0.01	0.01
1X	102	7.664	1.117	-0.238	0.000	-0.009	-0.144	1	0.00	0.01	0.01
2	102	7.857	1.210	0.002	0.000	0.003	-0.106	1	0.00	0.01	0.01
7	102	6.990	1.049	0.001	0.000	0.002	-0.089	1	0.00	0.01	0.01
8	102	8.750	1.311	0.002	0.000	0.002	-0.115	1	0.01	0.01	0.01

1A	119	-0.577	0.080	0.391	0.000	-0.030	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1B	119	-0.577	0.607	0.391	0.000	-0.030	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1C	119	-0.577	0.080	-0.391	0.000	0.032	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1D	119	-0.577	0.607	-0.391	0.000	0.032	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1E	119	6.147	0.080	0.391	0.000	-0.030	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1F	119	6.147	0.607	0.391	0.000	-0.030	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1G	119	6.147	0.080	-0.391	0.000	0.032	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1H	119	6.147	0.607	-0.391	0.000	0.032	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1I	119	0.009	0.065	0.463	0.000	-0.036	0.046	1	0.00	0.00	0.00
1J	119	0.009	0.622	0.463	0.000	-0.036	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1K	119	0.009	0.065	-0.463	0.000	0.037	0.046	1	0.00	0.00	0.00
1L	119	0.009	0.622	-0.463	0.000	0.037	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1M	119	5.561	0.065	0.463	0.000	-0.036	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1N	119	5.561	0.622	0.463	0.000	-0.036	0.025	1	0.00	0.01	0.01
1O	119	5.561	0.065	-0.463	0.000	0.037	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1P	119	5.561	0.622	-0.463	0.000	0.037	0.025	1	0.00	0.01	0.01
1Q	119	-2.094	-0.386	0.239	0.000	-0.030	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1R	119	-2.094	1.073	0.239	0.000	-0.030	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-2.094	-0.386	-0.238	0.000	0.031	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1T	119	-2.094	1.073	-0.238	0.000	0.031	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.664	-0.386	0.239	0.000	-0.030	0.029	1	0.00	0.01	0.01
1V	119	7.664	1.073	0.239	0.000	-0.030	0.042	1	0.00	0.01	0.01
1W	119	7.664	-0.386	-0.238	0.000	0.031	0.029	1	0.00	0.01	0.01
1X	119	7.664	1.073	-0.238	0.000	0.031	0.042	1	0.00	0.01	0.01
2	119	7.857	1.152	0.002	0.000	0.002	0.095	1	0.00	0.01	0.01
7	119	6.990	0.991	0.001	0.000	0.002	0.084	1	0.00	0.01	0.01
8	119	8.750	1.253	0.002	0.000	0.002	0.103	1	0.00	0.01	0.01

1A	136	-0.577	0.036	0.391	0.000	-0.097	0.048	1	0.00	0.00	0.01
1B	136	-0.577	0.562	0.391	0.000	-0.097	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1C	136	-0.577	0.036	-0.391	0.000	0.098	0.048	1	0.00	0.00	0.01
1D	136	-0.577	0.562	-0.391	0.000	0.098	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1E	136	6.147	0.036	0.391	0.000	-0.097	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1F	136	6.147	0.562	0.391	0.000	-0.097	0.133	1	0.00	0.01	0.02
1G	136	6.147	0.036	-0.391	0.000	0.098	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1H	136	6.147	0.562	-0.391	0.000	0.098	0.133	1	0.00	0.01	0.02
1I	136	0.009	0.021	0.463	0.000	-0.115	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1J	136	0.009	0.577	0.463	0.000	-0.115	0.127	1	0.00	0.00	0.01
1K	136	0.009	0.021	-0.463	0.000	0.116	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1L	136	0.009	0.577	-0.463	0.000	0.116	0.127	1	0.00	0.00	0.01
1M	136	5.561	0.021	0.463	0.000	-0.115	0.053	1	0.00	0.01	0.01
1N	136	5.561	0.577	0.463	0.000	-0.115	0.127	1	0.00	0.01	0.02
1O	136	5.561	0.021	-0.463	0.000	0.116	0.053	1	0.00	0.01	0.01
1P	136	5.561	0.577	-0.463	0.000	0.116	0.127	1	0.00	0.01	0.02
1Q	136	-2.094	-0.430	0.239	0.000	-0.071	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1R	136	-2.094	1.028	0.239	0.000	-0.071	0.220	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-2.094	-0.430	-0.238	0.000	0.072	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1T	136	-2.094	1.028	-0.238	0.000	0.072	0.220	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.664	-0.430	0.239	0.000	-0.071	-0.040	1	0.00	0.01	0.01
1V	136	7.664	1.028	0.239	0.000	-0.071	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.664	-0.430	-0.238	0.000	0.072	-0.040	1	0.00	0.01	0.01
1X	136	7.664	1.028	-0.238	0.000	0.072	0.220	1	0.00	0.01	0.02
2	136	7.857	1.094	0.002	0.000	0.002	0.286	1	0.00	0.01	0.02
7	136	6.990	0.933	0.001	0.000	0.002	0.248	1	0.00	0.01	0.01
8	136	8.750	1.195	0.002	0.000	0.002	0.311	1	0.00	0.01	0.02

1A	153	-0.577	-0.009	0.391	0.000	-0.164	0.050	1	0.00	0.00	0.01
1B	153	-0.577	0.518	0.391	0.000	-0.164	0.225	1	0.00	0.00	0.02
1C	153	-0.577	-0.009	-0.391	0.000	0.164	0.050	1	0.00	0.00	0.01
1D	153	-0.577	0.518	-0.391	0.000	0.164	0.225	1	0.00	0.00	0.02
1E	153	6.147	-0.009	0.391	0.000	-0.164	0.050	1	0.00	0.01	0.02
1F	153	6.147	0.518	0.391	0.000	-0.164	0.225	1	0.00	0.01	0.02
1G	153	6.147	-0.009	-0.391	0.000	0.164	0.050	1	0.00	0.01	0.02
1H	153	6.147	0.518	-0.391	0.000	0.164	0.225	1	0.00	0.01	0.02
1I	153	0.009	-0.024	0.463	0.000	-0.194	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1J	153	0.009	0.533	0.463	0.000	-0.194	0.221	1	0.00	0.00	0.02
1K	153	0.009	-0.024	-0.463	0.000	0.195	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1L	153	0.009	0.533	-0.463	0.000	0.195	0.221	1	0.00	0.00	0.02
1M	153	5.561	-0.024	0.463	0.000	-0.194	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1N	153	5.561	0.533	0.463	0.000	-0.194	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1O	153	5.561	-0.024	-0.463	0.000	0.195	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1P	153	5.561	0.533	-0.463	0.000	0.195	0.221	1	0.00	0.01	0.02

1Q	153	-2.094	-0.475	0.239	0.000	-0.112	-0.117	1	0.00	0.00	0.01
1R	153	-2.094	0.984	0.239	0.000	-0.112	0.391	1	0.00	0.00	0.02
1S	153	-2.094	-0.475	-0.238	0.000	0.113	-0.117	1	0.00	0.00	0.01
1T	153	-2.094	0.984	-0.238	0.000	0.113	0.391	1	0.00	0.00	0.02
1U	153	7.664	-0.475	0.239	0.000	-0.112	-0.117	1	0.00	0.01	0.02
1V	153	7.664	0.984	0.239	0.000	-0.112	0.391	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.664	-0.475	-0.238	0.000	0.113	-0.117	1	0.00	0.01	0.02
1X	153	7.664	0.984	-0.238	0.000	0.113	0.391	1	0.00	0.01	0.02
2	153	7.857	1.036	0.002	0.000	0.002	0.467	1	0.00	0.01	0.02
7	153	6.990	0.875	0.001	0.000	0.001	0.401	1	0.00	0.01	0.02
8	153	8.750	1.137	0.002	0.000	0.002	0.509	1	0.00	0.01	0.02
1A	170	-0.577	-0.053	0.391	0.000	-0.230	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1B	170	-0.577	0.473	0.391	0.000	-0.230	0.309	1	0.00	0.00	0.02
1C	170	-0.577	-0.053	-0.391	0.000	0.231	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1D	170	-0.577	0.473	-0.391	0.000	0.231	0.309	1	0.00	0.00	0.02
1E	170	6.147	-0.053	0.391	0.000	-0.230	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1F	170	6.147	0.473	0.391	0.000	-0.230	0.309	1	0.00	0.01	0.03
1G	170	6.147	-0.053	-0.391	0.000	0.231	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1H	170	6.147	0.473	-0.391	0.000	0.231	0.309	1	0.00	0.01	0.03
1I	170	0.009	-0.068	0.463	0.000	-0.273	0.045	1	0.00	0.00	0.02
1J	170	0.009	0.488	0.463	0.000	-0.273	0.308	1	0.00	0.00	0.02
1K	170	0.009	-0.068	-0.463	0.000	0.273	0.045	1	0.00	0.00	0.02
1L	170	0.009	0.488	-0.463	0.000	0.273	0.308	1	0.00	0.00	0.02
1M	170	5.561	-0.068	0.463	0.000	-0.273	0.045	1	0.00	0.01	0.02
1N	170	5.561	0.488	0.463	0.000	-0.273	0.308	1	0.00	0.01	0.03
1O	170	5.561	-0.068	-0.463	0.000	0.273	0.045	1	0.00	0.01	0.02
1P	170	5.561	0.488	-0.463	0.000	0.273	0.308	1	0.00	0.01	0.03
1Q	170	-2.094	-0.519	0.239	0.000	-0.152	-0.202	1	0.00	0.00	0.02
1R	170	-2.094	0.939	0.239	0.000	-0.152	0.555	1	0.00	0.00	0.03
1S	170	-2.094	-0.519	-0.238	0.000	0.153	-0.202	1	0.00	0.00	0.02
1T	170	-2.094	0.939	-0.238	0.000	0.153	0.555	1	0.00	0.00	0.03
1U	170	7.664	-0.519	0.239	0.000	-0.152	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
1V	170	7.664	0.939	0.239	0.000	-0.152	0.555	1	0.00	0.01	0.03
1W	170	7.664	-0.519	-0.238	0.000	0.153	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
1X	170	7.664	0.939	-0.238	0.000	0.153	0.555	1	0.00	0.01	0.03
2	170	7.857	0.978	0.002	0.000	0.001	0.638	1	0.00	0.01	0.03
7	170	6.990	0.818	0.001	0.000	0.001	0.545	1	0.00	0.01	0.02
8	170	8.750	1.079	0.002	0.000	0.001	0.697	1	0.00	0.01	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.577	0.436	-0.242	1	0.5072	0.9989	1.0002	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'= 64
1B	-0.577	0.436	-0.875	1	0.5072	0.9989	0.9999	--	--	0.00	--	0.05 Snell.	'zx'= 64
1C	-0.577	-0.433	-0.242	1	0.5072	0.9989	1.0002	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'= 64
1D	-0.577	-0.433	-0.875	1	0.5072	0.9989	0.9999	--	--	0.00	--	0.05 Snell.	'zx'= 64
1Q	-2.094	0.255	0.303	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'= 64
1R	-2.094	0.255	-1.420	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.06 Snell.	'zx'= 64
1S	-2.094	-0.253	0.303	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'= 64
1T	-2.094	-0.253	-1.420	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.06 Snell.	'zx'= 64

ASTA NUM. 4 NI 4650 NF 4706 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	0.242	-0.429	0.491	0.000	0.282	0.292	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	0.242	0.017	0.491	0.000	0.282	0.059	1	0.00	0.00	0.02	
1C	0	0.242	-0.429	-0.492	0.000	-0.282	0.292	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	0.242	0.017	-0.492	0.000	-0.282	0.059	1	0.00	0.00	0.02	
1E	0	5.166	-0.429	0.491	0.000	0.282	0.292	1	0.00	0.01	0.03	
1F	0	5.166	0.017	0.491	0.000	0.282	0.059	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	5.166	-0.429	-0.492	0.000	-0.282	0.292	1	0.00	0.01	0.03	
1H	0	5.166	0.017	-0.492	0.000	-0.282	0.059	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	-0.961	-0.431	0.284	0.000	0.164	0.298	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	-0.961	0.019	0.284	0.000	0.164	0.053	1	0.00	0.00	0.01	
1K	0	-0.961	-0.431	-0.285	0.000	-0.164	0.298	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	-0.961	0.019	-0.285	0.000	-0.164	0.053	1	0.00	0.00	0.01	
1M	0	6.369	-0.431	0.284	0.000	0.164	0.298	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	6.369	0.019	0.284	0.000	0.164	0.053	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	6.369	-0.431	-0.285	0.000	-0.164	0.298	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	6.369	0.019	-0.285	0.000	-0.164	0.053	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-2.010	-0.908	0.189	0.000	0.112	0.546	1	0.00	0.00	0.02	
1R	0	-2.010	0.496	0.189	0.000	0.112	-0.195	1	0.00	0.00	0.01	
1S	0	-2.010	-0.908	-0.189	0.000	-0.111	0.546	1	0.00	0.00	0.02	
1T	0	-2.010	0.496	-0.189	0.000	-0.111	-0.195	1	0.00	0.00	0.01	
1U	0	7.418	-0.908	0.189	0.000	0.112	0.546	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	7.418	0.496	0.189	0.000	0.112	-0.195	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.418	-0.908	-0.189	0.000	-0.111	0.546	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	7.418	0.496	-0.189	0.000	-0.111	-0.195	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	8.738	-0.974	0.000	0.000	-0.000	0.641	1	0.00	0.01	0.03	
7	0	7.452	-0.812	-0.000	0.000	0.000	0.546	1	0.00	0.01	0.02	
8	0	9.157	-1.072	-0.000	0.000	0.000	0.697	1	0.00	0.01	0.03	

1A	17	0.242	-0.474	0.491	0.000	0.199	0.215	1	0.00	0.00	0.02
1B	17	0.242	-0.027	0.491	0.000	0.199	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1C	17	0.242	-0.474	-0.492	0.000	-0.198	0.215	1	0.00	0.00	0.02
1D	17	0.242	-0.027	-0.492	0.000	-0.198	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1E	17	5.166	-0.474	0.491	0.000	0.199	0.215	1	0.00	0.01	0.02
1F	17	5.166	-0.027	0.491	0.000	0.199	0.058	1	0.00	0.01	0.02
1G	17	5.166	-0.474	-0.492	0.000	-0.198	0.215	1	0.00	0.01	0.02
1H	17	5.166	-0.027	-0.492	0.000	-0.198	0.058	1	0.00	0.01	0.02
1I	17	-0.961	-0.476	0.284	0.000	0.116	0.220	1	0.00	0.00	0.01
1J	17	-0.961	-0.025	0.284	0.000	0.116	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1K	17	-0.961	-0.476	-0.285	0.000	-0.116	0.220	1	0.00	0.00	0.01
1L	17	-0.961	-0.025	-0.285	0.000	-0.116	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1M	17	6.369	-0.476	0.284	0.000	0.116	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	6.369	-0.025	0.284	0.000	0.116	0.053	1	0.00	0.01	0.01
1O	17	6.369	-0.476	-0.285	0.000	-0.116	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	6.369	-0.025	-0.285	0.000	-0.116	0.053	1	0.00	0.01	0.01
1Q	17	-2.010	-0.953	0.189	0.000	0.080	0.387	1	0.00	0.00	0.02
1R	17	-2.010	0.451	0.189	0.000	0.080	-0.114	1	0.00	0.00	0.01
1S	17	-2.010	-0.953	-0.189	0.000	-0.079	0.387	1	0.00	0.00	0.02
1T	17	-2.010	0.451	-0.189	0.000	-0.079	-0.114	1	0.00	0.00	0.01
1U	17	7.418	-0.953	0.189	0.000	0.080	0.387	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	7.418	0.451	0.189	0.000	0.080	-0.114	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	7.418	-0.953	-0.189	0.000	-0.079	0.387	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	7.418	0.451	-0.189	0.000	-0.079	-0.114	1	0.00	0.01	0.02
2	17	8.738	-1.032	0.000	0.000	-0.000	0.470	1	0.00	0.01	0.02
7	17	7.452	-0.870	-0.000	0.000	0.000	0.403	1	0.00	0.01	0.02
8	17	9.157	-1.130	-0.000	0.000	0.000	0.510	1	0.00	0.01	0.02
1A	34	0.242	-0.518	0.491	0.000	0.115	0.130	1	0.00	0.00	0.01
1B	34	0.242	-0.072	0.491	0.000	0.115	0.050	1	0.00	0.00	0.01
1C	34	0.242	-0.518	-0.492	0.000	-0.115	0.130	1	0.00	0.00	0.01
1D	34	0.242	-0.072	-0.492	0.000	-0.115	0.050	1	0.00	0.00	0.01
1E	34	5.166	-0.518	0.491	0.000	0.115	0.130	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	5.166	-0.072	0.491	0.000	0.115	0.050	1	0.00	0.01	0.01
1G	34	5.166	-0.518	-0.492	0.000	-0.115	0.130	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	5.166	-0.072	-0.492	0.000	-0.115	0.050	1	0.00	0.01	0.01
1I	34	-0.961	-0.520	0.284	0.000	0.068	0.135	1	0.00	0.00	0.01
1J	34	-0.961	-0.070	0.284	0.000	0.068	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1K	34	-0.961	-0.520	-0.285	0.000	-0.067	0.135	1	0.00	0.00	0.01
1L	34	-0.961	-0.070	-0.285	0.000	-0.067	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1M	34	6.369	-0.520	0.284	0.000	0.068	0.135	1	0.00	0.01	0.01
1N	34	6.369	-0.070	0.284	0.000	0.068	0.045	1	0.00	0.01	0.01
1O	34	6.369	-0.520	-0.285	0.000	-0.067	0.135	1	0.00	0.01	0.01
1P	34	6.369	-0.070	-0.285	0.000	-0.067	0.045	1	0.00	0.01	0.01
1Q	34	-2.010	-0.997	0.189	0.000	0.047	0.221	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-2.010	0.407	0.189	0.000	0.047	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-2.010	-0.997	-0.189	0.000	-0.047	0.221	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-2.010	0.407	-0.189	0.000	-0.047	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.418	-0.997	0.189	0.000	0.047	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.418	0.407	0.189	0.000	0.047	-0.041	1	0.00	0.01	0.01
1W	34	7.418	-0.997	-0.189	0.000	-0.047	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.418	0.407	-0.189	0.000	-0.047	-0.041	1	0.00	0.01	0.01
2	34	8.738	-1.090	0.000	0.000	-0.000	0.290	1	0.00	0.01	0.02
7	34	7.452	-0.928	-0.000	0.000	0.000	0.250	1	0.00	0.01	0.01
8	34	9.157	-1.188	-0.000	0.000	0.000	0.313	1	0.00	0.01	0.02
1A	51	0.242	-0.563	0.491	0.000	0.032	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1B	51	0.242	-0.116	0.491	0.000	0.032	0.034	1	0.00	0.00	0.00
1C	51	0.242	-0.563	-0.492	0.000	-0.031	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1D	51	0.242	-0.116	-0.492	0.000	-0.031	0.034	1	0.00	0.00	0.00
1E	51	5.166	-0.563	0.491	0.000	0.032	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	5.166	-0.116	0.491	0.000	0.032	0.034	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	5.166	-0.563	-0.492	0.000	-0.031	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	5.166	-0.116	-0.492	0.000	-0.031	0.034	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	-0.961	-0.565	0.284	0.000	0.019	0.042	1	0.00	0.00	0.00
1J	51	-0.961	-0.114	0.284	0.000	0.019	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1K	51	-0.961	-0.565	-0.285	0.000	-0.019	0.042	1	0.00	0.00	0.00
1L	51	-0.961	-0.114	-0.285	0.000	-0.019	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1M	51	6.369	-0.565	0.284	0.000	0.019	0.042	1	0.00	0.01	0.01
1N	51	6.369	-0.114	0.284	0.000	0.019	0.030	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	6.369	-0.565	-0.285	0.000	-0.019	0.042	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	6.369	-0.114	-0.285	0.000	-0.019	0.030	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-2.010	-1.042	0.189	0.000	0.015	0.048	1	0.00	0.00	0.00
1R	51	-2.010	0.362	0.189	0.000	0.015	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1S	51	-2.010	-1.042	-0.189	0.000	-0.015	0.048	1	0.00	0.00	0.00
1T	51	-2.010	0.362	-0.189	0.000	-0.015	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1U	51	7.418	-1.042	0.189	0.000	0.015	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1V	51	7.418	0.362	0.189	0.000	0.015	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1W	51	7.418	-1.042	-0.189	0.000	-0.015	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1X	51	7.418	0.362	-0.189	0.000	-0.015	0.024	1	0.00	0.01	0.01
2	51	8.738	-1.148	0.000	0.000	-0.000	0.099	1	0.00	0.01	0.01
7	51	7.452	-0.986	-0.000	0.000	0.000	0.087	1	0.00	0.01	0.01
8	51	9.157	-1.245	-0.000	0.000	0.000	0.106	1	0.00	0.01	0.01
1A	68	0.242	-0.607	0.491	0.000	-0.052	-0.062	1	0.00	0.00	0.00
1B	68	0.242	-0.161	0.491	0.000	-0.052	0.011	1	0.00	0.00	0.00
1C	68	0.242	-0.607	-0.492	0.000	0.052	-0.062	1	0.00	0.00	0.00
1D	68	0.242	-0.161	-0.492	0.000	0.052	0.011	1	0.00	0.00	0.00
1E	68	5.166	-0.607	0.491	0.000	-0.052	-0.062	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	5.166	-0.161	0.491	0.000	-0.052	0.011	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	5.166	-0.607	-0.492	0.000	0.052	-0.062	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	5.166	-0.161	-0.492	0.000	0.052	0.011	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	-0.961	-0.609	0.284	0.000	-0.029	-0.058	1	0.00	0.00	0.00
1J	68	-0.961	-0.159	0.284	0.000	-0.029	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1K	68	-0.961	-0.609	-0.285	0.000	0.030	-0.058	1	0.00	0.00	0.00
1L	68	-0.961	-0.159	-0.285	0.000	0.030	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1M	68	6.369	-0.609	0.284	0.000	-0.029	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1N	68	6.369	-0.159	0.284	0.000	-0.029	0.007	1	0.00	0.01	0.01

1O	68	6.369	-0.609	-0.285	0.000	0.030	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	6.369	-0.159	-0.285	0.000	0.030	0.007	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-2.010	-1.086	0.189	0.000	-0.017	-0.133	1	0.00	0.00	0.01
1R	68	-2.010	0.318	0.189	0.000	-0.017	0.082	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-2.010	-1.086	-0.189	0.000	0.017	-0.133	1	0.00	0.00	0.01
1T	68	-2.010	0.318	-0.189	0.000	0.017	0.082	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.418	-1.086	0.189	0.000	-0.017	-0.133	1	0.00	0.01	0.01
1V	68	7.418	0.318	0.189	0.000	-0.017	0.082	1	0.00	0.01	0.01
1W	68	7.418	-1.086	-0.189	0.000	0.017	-0.133	1	0.00	0.01	0.01
1X	68	7.418	0.318	-0.189	0.000	0.017	0.082	1	0.00	0.01	0.01
2	68	8.738	-1.206	0.000	0.000	-0.000	-0.101	1	0.00	0.01	0.01
7	68	7.452	-1.044	-0.000	0.000	0.000	-0.085	1	0.00	0.01	0.01
8	68	9.157	-1.303	-0.000	0.000	0.000	-0.111	1	0.01	0.01	0.01
1A	85	0.242	-0.652	0.491	0.000	-0.135	-0.169	1	0.00	0.00	0.01
1B	85	0.242	-0.205	0.491	0.000	-0.135	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1C	85	0.242	-0.652	-0.492	0.000	0.136	-0.169	1	0.00	0.00	0.01
1D	85	0.242	-0.205	-0.492	0.000	0.136	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1E	85	5.166	-0.652	0.491	0.000	-0.135	-0.169	1	0.00	0.01	0.02
1F	85	5.166	-0.205	0.491	0.000	-0.135	-0.020	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	5.166	-0.652	-0.492	0.000	0.136	-0.169	1	0.00	0.01	0.02
1H	85	5.166	-0.205	-0.492	0.000	0.136	-0.020	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	-0.961	-0.654	0.284	0.000	-0.077	-0.166	1	0.00	0.00	0.01
1J	85	-0.961	-0.203	0.284	0.000	-0.077	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1K	85	-0.961	-0.654	-0.285	0.000	0.078	-0.166	1	0.00	0.00	0.01
1L	85	-0.961	-0.203	-0.285	0.000	0.078	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1M	85	6.369	-0.654	0.284	0.000	-0.077	-0.166	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	6.369	-0.203	0.284	0.000	-0.077	-0.023	1	0.00	0.01	0.01
1O	85	6.369	-0.654	-0.285	0.000	0.078	-0.166	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	6.369	-0.203	-0.285	0.000	0.078	-0.023	1	0.00	0.01	0.01
1Q	85	-2.010	-1.131	0.189	0.000	-0.049	-0.322	1	0.00	0.00	0.01
1R	85	-2.010	0.273	0.189	0.000	-0.049	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-2.010	-1.131	-0.189	0.000	0.049	-0.322	1	0.00	0.00	0.01
1T	85	-2.010	0.273	-0.189	0.000	0.049	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.418	-1.131	0.189	0.000	-0.049	-0.322	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.418	0.273	0.189	0.000	-0.049	0.133	1	0.00	0.01	0.01
1W	85	7.418	-1.131	-0.189	0.000	0.049	-0.322	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.418	0.273	-0.189	0.000	0.049	0.133	1	0.00	0.01	0.01
2	85	8.738	-1.264	0.000	0.000	-0.000	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
7	85	7.452	-1.102	-0.000	0.000	0.000	-0.268	1	0.00	0.01	0.02
8	85	9.157	-1.361	-0.000	0.000	0.000	-0.337	1	0.01	0.01	0.02
1A	102	0.242	-0.696	0.491	0.000	-0.219	-0.284	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	0.242	-0.250	0.491	0.000	-0.219	-0.059	1	0.00	0.00	0.01
1C	102	0.242	-0.696	-0.492	0.000	0.219	-0.284	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	0.242	-0.250	-0.492	0.000	0.219	-0.059	1	0.00	0.00	0.01
1E	102	5.166	-0.696	0.491	0.000	-0.219	-0.284	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	5.166	-0.250	0.491	0.000	-0.219	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	5.166	-0.696	-0.492	0.000	0.219	-0.284	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	5.166	-0.250	-0.492	0.000	0.219	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	-0.961	-0.698	0.284	0.000	-0.126	-0.281	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	-0.961	-0.248	0.284	0.000	-0.126	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	-0.961	-0.698	-0.285	0.000	0.126	-0.281	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	-0.961	-0.248	-0.285	0.000	0.126	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1M	102	6.369	-0.698	0.284	0.000	-0.126	-0.281	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	6.369	-0.248	0.284	0.000	-0.126	-0.061	1	0.00	0.01	0.02
1O	102	6.369	-0.698	-0.285	0.000	0.126	-0.281	1	0.00	0.01	0.02
1P	102	6.369	-0.248	-0.285	0.000	0.126	-0.061	1	0.00	0.01	0.02
1Q	102	-2.010	-1.175	0.189	0.000	-0.081	-0.518	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-2.010	0.229	0.189	0.000	-0.081	0.176	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-2.010	-1.175	-0.189	0.000	0.082	-0.518	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-2.010	0.229	-0.189	0.000	0.082	0.176	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.418	-1.175	0.189	0.000	-0.081	-0.518	1	0.00	0.01	0.03
1V	102	7.418	0.229	0.189	0.000	-0.081	0.176	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.418	-1.175	-0.189	0.000	0.082	-0.518	1	0.00	0.01	0.03
1X	102	7.418	0.229	-0.189	0.000	0.082	0.176	1	0.00	0.01	0.02
2	102	8.738	-1.322	0.000	0.000	-0.000	-0.531	1	0.01	0.01	0.02
7	102	7.452	-1.160	-0.000	0.000	0.000	-0.460	1	0.00	0.01	0.02
8	102	9.157	-1.419	-0.000	0.000	0.000	-0.573	1	0.01	0.01	0.03
1A	119	0.242	-0.741	0.491	0.000	-0.302	-0.406	1	0.00	0.00	0.03
1B	119	0.242	-0.294	0.491	0.000	-0.302	-0.105	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	0.242	-0.741	-0.492	0.000	0.303	-0.406	1	0.00	0.00	0.03
1D	119	0.242	-0.294	-0.492	0.000	0.303	-0.105	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	5.166	-0.741	0.491	0.000	-0.302	-0.406	1	0.00	0.01	0.03
1F	119	5.166	-0.294	0.491	0.000	-0.302	-0.105	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	5.166	-0.741	-0.492	0.000	0.303	-0.406	1	0.00	0.01	0.03
1H	119	5.166	-0.294	-0.492	0.000	0.303	-0.105	1	0.00	0.01	0.02
1I	119	-0.961	-0.743	0.284	0.000	-0.174	-0.404	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	-0.961	-0.292	0.284	0.000	-0.174	-0.106	1	0.00	0.00	0.01
1K	119	-0.961	-0.743	-0.285	0.000	0.175	-0.404	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	-0.961	-0.292	-0.285	0.000	0.175	-0.106	1	0.00	0.00	0.01
1M	119	6.369	-0.743	0.284	0.000	-0.174	-0.404	1	0.00	0.01	0.03
1N	119	6.369	-0.292	0.284	0.000	-0.174	-0.106	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	6.369	-0.743	-0.285	0.000	0.175	-0.404	1	0.00	0.01	0.03
1P	119	6.369	-0.292	-0.285	0.000	0.175	-0.106	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-2.010	-1.220	0.189	0.000	-0.113	-0.721	1	0.00	0.00	0.03
1R	119	-2.010	0.184	0.189	0.000	-0.113	0.211	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-2.010	-1.220	-0.189	0.000	0.114	-0.721	1	0.00	0.00	0.03
1T	119	-2.010	0.184	-0.189	0.000	0.114	0.211	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.418	-1.220	0.189	0.000	-0.113	-0.721	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.418	0.184	0.189	0.000	-0.113	0.211	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.418	-1.220	-0.189	0.000	0.114	-0.721	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.418	0.184	-0.189	0.000	0.114	0.211	1	0.00	0.01	0.02
2	119	8.738	-1.379	0.000	0.000	-0.000	-0.760	1	0.01	0.01	0.03
7	119	7.452	-1.217	-0.000	0.000	0.000	-0.662	1	0.00	0.01	0.03
8	119	9.157	-1.477	-0.000	0.000	0.000	-0.820	1	0.01	0.01	0.03

1A	136	0.242	-0.785	0.491	0.000	-0.386	-0.536	1	0.00	0.00	0.03
1B	136	0.242	-0.339	0.491	0.000	-0.386	-0.158	1	0.00	0.00	0.02
1C	136	0.242	-0.785	-0.492	0.000	0.387	-0.536	1	0.00	0.00	0.03
1D	136	0.242	-0.339	-0.492	0.000	0.387	-0.158	1	0.00	0.00	0.03
1E	136	5.166	-0.785	0.491	0.000	-0.386	-0.536	1	0.00	0.01	0.04
1F	136	5.166	-0.339	0.491	0.000	-0.386	-0.158	1	0.00	0.01	0.03
1G	136	5.166	-0.785	-0.492	0.000	0.387	-0.536	1	0.00	0.01	0.04
1H	136	5.166	-0.339	-0.492	0.000	0.387	-0.158	1	0.00	0.01	0.03
1I	136	-0.961	-0.788	0.284	0.000	-0.223	-0.535	1	0.00	0.00	0.03
1J	136	-0.961	-0.337	0.284	0.000	-0.223	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	-0.961	-0.788	-0.285	0.000	0.223	-0.535	1	0.00	0.00	0.03
1L	136	-0.961	-0.337	-0.285	0.000	0.223	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1M	136	6.369	-0.788	0.284	0.000	-0.223	-0.535	1	0.00	0.01	0.03
1N	136	6.369	-0.337	0.284	0.000	-0.223	-0.159	1	0.00	0.01	0.02
1O	136	6.369	-0.788	-0.285	0.000	0.223	-0.535	1	0.00	0.01	0.03
1P	136	6.369	-0.337	-0.285	0.000	0.223	-0.159	1	0.00	0.01	0.02
1Q	136	-2.010	-1.264	0.189	0.000	-0.145	-0.933	1	0.00	0.00	0.03
1R	136	-2.010	0.140	0.189	0.000	-0.145	0.239	1	0.00	0.00	0.02
1S	136	-2.010	-1.264	-0.189	0.000	0.146	-0.933	1	0.00	0.00	0.03
1T	136	-2.010	0.140	-0.189	0.000	0.146	0.239	1	0.00	0.00	0.02
1U	136	7.418	-1.264	0.189	0.000	-0.145	-0.933	1	0.00	0.01	0.04
1V	136	7.418	0.140	0.189	0.000	-0.145	0.239	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.418	-1.264	-0.189	0.000	0.146	-0.933	1	0.00	0.01	0.04
1X	136	7.418	0.140	-0.189	0.000	0.146	0.239	1	0.00	0.01	0.02
2	136	8.738	-1.437	0.000	0.000	-0.000	-1.000	1	0.01	0.01	0.04
7	136	7.452	-1.275	-0.000	0.000	0.000	-0.874	1	0.00	0.01	0.03
8	136	9.157	-1.534	-0.000	0.000	0.000	-1.076	1	0.01	0.01	0.04

1A	153	0.242	-0.830	0.491	0.000	-0.469	-0.674	1	0.00	0.00	0.04
1B	153	0.242	-0.383	0.491	0.000	-0.469	-0.219	1	0.00	0.00	0.03
1C	153	0.242	-0.830	-0.492	0.000	0.470	-0.674	1	0.00	0.00	0.04
1D	153	0.242	-0.383	-0.492	0.000	0.470	-0.219	1	0.00	0.00	0.03
1E	153	5.166	-0.830	0.491	0.000	-0.469	-0.674	1	0.00	0.01	0.05
1F	153	5.166	-0.383	0.491	0.000	-0.469	-0.219	1	0.00	0.01	0.04
1G	153	5.166	-0.830	-0.492	0.000	0.470	-0.674	1	0.00	0.01	0.05
1H	153	5.166	-0.383	-0.492	0.000	0.470	-0.219	1	0.00	0.01	0.04
1I	153	-0.961	-0.832	0.284	0.000	-0.271	-0.673	1	0.00	0.00	0.03
1J	153	-0.961	-0.381	0.284	0.000	-0.271	-0.220	1	0.00	0.00	0.02
1K	153	-0.961	-0.832	-0.285	0.000	0.272	-0.673	1	0.00	0.00	0.03
1L	153	-0.961	-0.381	-0.285	0.000	0.272	-0.220	1	0.00	0.00	0.02
1M	153	6.369	-0.832	0.284	0.000	-0.271	-0.673	1	0.00	0.01	0.04
1N	153	6.369	-0.381	0.284	0.000	-0.271	-0.220	1	0.00	0.01	0.03
1O	153	6.369	-0.832	-0.285	0.000	0.272	-0.673	1	0.00	0.01	0.04
1P	153	6.369	-0.381	-0.285	0.000	0.272	-0.220	1	0.00	0.01	0.03
1Q	153	-2.010	-1.309	0.189	0.000	-0.177	-1.152	1	0.01	0.00	0.04
1R	153	-2.010	0.095	0.189	0.000	-0.177	0.259	1	0.00	0.00	0.02
1S	153	-2.010	-1.309	-0.189	0.000	0.178	-1.152	1	0.01	0.00	0.04
1T	153	-2.010	0.095	-0.189	0.000	0.178	0.259	1	0.00	0.00	0.02
1U	153	7.418	-1.309	0.189	0.000	-0.177	-1.152	1	0.01	0.01	0.05
1V	153	7.418	0.095	0.189	0.000	-0.177	0.259	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.418	-1.309	-0.189	0.000	0.178	-1.152	1	0.01	0.01	0.05
1X	153	7.418	0.095	-0.189	0.000	0.178	0.259	1	0.00	0.01	0.02
2	153	8.738	-1.495	0.000	0.000	-0.000	-1.249	1	0.01	0.01	0.04
7	153	7.452	-1.333	-0.000	0.000	0.000	-1.095	1	0.01	0.01	0.04
8	153	9.157	-1.592	-0.000	0.000	0.000	-1.341	1	0.01	0.01	0.05

1A	170	0.242	-0.874	0.491	0.000	-0.553	-0.819	1	0.00	0.00	0.05
1B	170	0.242	-0.428	0.491	0.000	-0.553	-0.288	1	0.00	0.00	0.04
1C	170	0.242	-0.874	-0.492	0.000	0.554	-0.819	1	0.00	0.00	0.05
1D	170	0.242	-0.428	-0.492	0.000	0.554	-0.288	1	0.00	0.00	0.04
1E	170	5.166	-0.874	0.491	0.000	-0.553	-0.819	1	0.00	0.01	0.06
1F	170	5.166	-0.428	0.491	0.000	-0.553	-0.288	1	0.00	0.01	0.04
1G	170	5.166	-0.874	-0.492	0.000	0.554	-0.819	1	0.00	0.01	0.06
1H	170	5.166	-0.428	-0.492	0.000	0.554	-0.288	1	0.00	0.01	0.04
1I	170	-0.961	-0.877	0.284	0.000	-0.319	-0.819	1	0.00	0.00	0.04
1J	170	-0.961	-0.426	0.284	0.000	-0.319	-0.288	1	0.00	0.00	0.03
1K	170	-0.961	-0.877	-0.285	0.000	0.320	-0.819	1	0.00	0.00	0.04
1L	170	-0.961	-0.426	-0.285	0.000	0.320	-0.288	1	0.00	0.00	0.03
1M	170	6.369	-0.877	0.284	0.000	-0.319	-0.819	1	0.00	0.01	0.05
1N	170	6.369	-0.426	0.284	0.000	-0.319	-0.288	1	0.00	0.01	0.03
1O	170	6.369	-0.877	-0.285	0.000	0.320	-0.819	1	0.00	0.01	0.05
1P	170	6.369	-0.426	-0.285	0.000	0.320	-0.288	1	0.00	0.01	0.03
1Q	170	-2.010	-1.353	0.189	0.000	-0.209	-1.378	1	0.01	0.00	0.05
1R	170	-2.010	0.051	0.189	0.000	-0.209	0.271	1	0.00	0.00	0.02
1S	170	-2.010	-1.353	-0.189	0.000	0.210	-1.378	1	0.01	0.00	0.05
1T	170	-2.010	0.051	-0.189	0.000	0.210	0.271	1	0.00	0.00	0.02
1U	170	7.418	-1.353	0.189	0.000	-0.209	-1.378	1	0.01	0.01	0.06
1V	170	7.418	0.051	0.189	0.000	-0.209	0.271	1	0.00	0.01	0.03
1W	170	7.418	-1.353	-0.189	0.000	0.210	-1.378	1	0.01	0.01	0.06
1X	170	7.418	0.051	-0.189	0.000	0.210	0.271	1	0.00	0.01	0.03
2	170	8.738	-1.553	0.000	0.000	-0.000	-1.508	1	0.01	0.01	0.05
7	170	7.452	-1.391	-0.000	0.000	0.000	-1.327	1	0.01	0.01	0.04
8	170	9.157	-1.650	-0.000	0.000	0.000	-1.617	1	0.01	0.01	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											
1I	-0.961	-0.319	-0.819	1	0.5072	0.9982	0.9998	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 64
1J	-0.961	-0.319	-0.288	1	0.5072	0.9982	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1K	-0.961	0.320	-0.819	1	0.5072	0.9982	0.9998	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 64
1L	-0.961	0.320	-0.288	1	0.5072	0.9982	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64

1Q	-2.010	-0.209	-1.378	1	0.5072	0.9962	0.9994	--	--	0.00	--	0.05 Snell.	'zx'=' 64
1R	-2.010	-0.209	0.271	1	0.5072	0.9962	0.9993	--	--	0.00	--	0.02 Snell.	'zx'=' 64
1S	-2.010	0.210	-1.378	1	0.5072	0.9962	0.9994	--	--	0.00	--	0.05 Snell.	'zx'=' 64
1T	-2.010	0.210	0.271	1	0.5072	0.9962	0.9993	--	--	0.00	--	0.02 Snell.	'zx'=' 64

ASTA NUM. 5
NI 4649
NF 4650
Lungh. 170.0 cm
SEZ. 6 Pd
UNP 120
Dist.= 0.010 m
ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO				
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	0.416	0.300	0.026	0.000	0.317	-0.062	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	0.416	0.436	0.026	0.000	0.317	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1C	0	0.416	0.300	-0.026	0.000	-0.317	-0.062	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	0.416	0.436	-0.026	0.000	-0.317	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1E	0	4.992	0.300	0.026	0.000	0.317	-0.062	1	0.00	0.01	0.02	
1F	0	4.992	0.436	0.026	0.000	0.317	-0.082	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	4.992	0.300	-0.026	0.000	-0.317	-0.062	1	0.00	0.01	0.02	
1H	0	4.992	0.436	-0.026	0.000	-0.317	-0.082	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	-0.659	0.298	0.017	0.000	0.183	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1J	0	-0.659	0.438	0.017	0.000	0.183	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1K	0	-0.659	0.298	-0.018	0.000	-0.183	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1L	0	-0.659	0.438	-0.018	0.000	-0.183	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1M	0	6.067	0.298	0.017	0.000	0.183	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	6.067	0.438	0.017	0.000	0.183	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	6.067	0.298	-0.018	0.000	-0.183	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	6.067	0.438	-0.018	0.000	-0.183	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-1.938	0.155	0.020	0.000	0.123	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1R	0	-1.938	0.581	0.020	0.000	0.123	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1S	0	-1.938	0.155	-0.020	0.000	-0.123	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1T	0	-1.938	0.581	-0.020	0.000	-0.123	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1U	0	7.346	0.155	0.020	0.000	0.123	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	7.346	0.581	0.020	0.000	0.123	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.346	0.155	-0.020	0.000	-0.123	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	7.346	0.581	-0.020	0.000	-0.123	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	8.738	0.746	0.000	0.000	-0.000	-0.136	1	0.00	0.01	0.01	
7	0	7.452	0.684	-0.000	0.000	-0.000	-0.126	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	9.157	0.783	-0.000	0.000	-0.000	-0.142	1	0.00	0.01	0.01	
1A	17	0.416	0.255	0.026	0.000	0.313	0.007	1	0.00	0.00	0.02	
1B	17	0.416	0.392	0.026	0.000	0.313	-0.034	1	0.00	0.00	0.02	
1C	17	0.416	0.255	-0.026	0.000	-0.313	0.007	1	0.00	0.00	0.02	
1D	17	0.416	0.392	-0.026	0.000	-0.313	-0.034	1	0.00	0.00	0.02	
1E	17	4.992	0.255	0.026	0.000	0.313	0.007	1	0.00	0.01	0.02	
1F	17	4.992	0.392	0.026	0.000	0.313	-0.034	1	0.00	0.01	0.02	
1G	17	4.992	0.255	-0.026	0.000	-0.313	0.007	1	0.00	0.01	0.02	
1H	17	4.992	0.392	-0.026	0.000	-0.313	-0.034	1	0.00	0.01	0.02	
1I	17	-0.659	0.254	0.017	0.000	0.181	0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1J	17	-0.659	0.393	0.017	0.000	0.181	-0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1K	17	-0.659	0.254	-0.018	0.000	-0.181	0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1L	17	-0.659	0.393	-0.018	0.000	-0.181	-0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1M	17	6.067	0.254	0.017	0.000	0.181	0.011	1	0.00	0.01	0.02	
1N	17	6.067	0.393	0.017	0.000	0.181	-0.038	1	0.00	0.01	0.02	
1O	17	6.067	0.254	-0.018	0.000	-0.181	0.011	1	0.00	0.01	0.02	
1P	17	6.067	0.393	-0.018	0.000	-0.181	-0.038	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	17	-1.938	0.111	0.020	0.000	0.122	0.036	1	0.00	0.00	0.01	
1R	17	-1.938	0.536	0.020	0.000	0.122	-0.063	1	0.00	0.00	0.01	
1S	17	-1.938	0.111	-0.020	0.000	-0.122	0.036	1	0.00	0.00	0.01	
1T	17	-1.938	0.536	-0.020	0.000	-0.122	-0.063	1	0.00	0.00	0.01	
1U	17	7.346	0.111	0.020	0.000	0.122	0.036	1	0.00	0.01	0.02	
1V	17	7.346	0.536	0.020	0.000	0.122	-0.063	1	0.00	0.01	0.02	
1W	17	7.346	0.111	-0.020	0.000	-0.122	0.036	1	0.00	0.01	0.02	
1X	17	7.346	0.536	-0.020	0.000	-0.122	-0.063	1	0.00	0.01	0.02	
2	17	8.738	0.688	0.000	0.000	-0.000	-0.014	1	0.00	0.01	0.01	
7	17	7.452	0.627	-0.000	0.000	-0.000	-0.015	1	0.00	0.01	0.01	
8	17	9.157	0.725	-0.000	0.000	-0.000	-0.014	1	0.00	0.01	0.01	
1A	34	0.416	0.211	0.026	0.000	0.310	0.069	1	0.00	0.00	0.02	
1B	34	0.416	0.347	0.026	0.000	0.310	0.007	1	0.00	0.00	0.02	
1C	34	0.416	0.211	-0.026	0.000	-0.310	0.069	1	0.00	0.00	0.02	
1D	34	0.416	0.347	-0.026	0.000	-0.310	0.007	1	0.00	0.00	0.02	
1E	34	4.992	0.211	0.026	0.000	0.310	0.069	1	0.00	0.01	0.02	
1F	34	4.992	0.347	0.026	0.000	0.310	0.007	1	0.00	0.01	0.02	
1G	34	4.992	0.211	-0.026	0.000	-0.310	0.069	1	0.00	0.01	0.02	
1H	34	4.992	0.347	-0.026	0.000	-0.310	0.007	1	0.00	0.01	0.02	
1I	34	-0.659	0.209	0.017	0.000	0.179	0.073	1	0.00	0.00	0.01	
1J	34	-0.659	0.349	0.017	0.000	0.179	0.003	1	0.00	0.00	0.01	
1K	34	-0.659	0.209	-0.018	0.000	-0.179	0.073	1	0.00	0.00	0.01	
1L	34	-0.659	0.349	-0.018	0.000	-0.179	0.003	1	0.00	0.00	0.01	
1M	34	6.067	0.209	0.017	0.000	0.179	0.073	1	0.00	0.01	0.02	
1N	34	6.067	0.349	0.017	0.000	0.179	0.003	1	0.00	0.01	0.02	
1O	34	6.067	0.209	-0.018	0.000	-0.179	0.073	1	0.00	0.01	0.02	
1P	34	6.067	0.349	-0.018	0.000	-0.179	0.003	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	34	-1.938	0.066	0.020	0.000	0.121	0.123	1	0.00	0.00	0.01	
1R	34	-1.938	0.492	0.020	0.000	0.121	-0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1S	34	-1.938	0.066	-0.020	0.000	-0.121	0.123	1	0.00	0.00	0.01	
1T	34	-1.938	0.492	-0.020	0.000	-0.121	-0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1U	34	7.346	0.066	0.020	0.000	0.121	0.123	1	0.00	0.01	0.02	
1V	34	7.346	0.492	0.020	0.000	0.121	-0.047	1	0.00	0.01	0.02	
1W	34	7.346	0.066	-0.020	0.000	-0.121	0.123	1	0.00	0.01	0.02	
1X	34	7.346	0.492	-0.020	0.000	-0.121	-0.047	1	0.00	0.01	0.02	
2	34	8.738	0.630	0.000	0.000	-0.000	0.098	1	0.00	0.01	0.01	
7	34	7.452	0.569	-0.000	0.000	-0.000	0.087	1	0.00	0.01	0.01	

8	34	9.157	0.667	-0.000	0.000	-0.000	0.105	1	0.00	0.01	0.01
1A	51	0.416	0.166	0.026	0.000	0.306	0.124	1	0.00	0.00	0.02
1B	51	0.416	0.303	0.026	0.000	0.306	0.040	1	0.00	0.00	0.02
1C	51	0.416	0.166	-0.026	0.000	-0.306	0.124	1	0.00	0.00	0.02
1D	51	0.416	0.303	-0.026	0.000	-0.306	0.040	1	0.00	0.00	0.02
1E	51	4.992	0.166	0.026	0.000	0.306	0.124	1	0.00	0.01	0.03
1F	51	4.992	0.303	0.026	0.000	0.306	0.040	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	4.992	0.166	-0.026	0.000	-0.306	0.124	1	0.00	0.01	0.03
1H	51	4.992	0.303	-0.026	0.000	-0.306	0.040	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	-0.659	0.165	0.017	0.000	0.177	0.128	1	0.00	0.00	0.01
1J	51	-0.659	0.304	0.017	0.000	0.177	0.035	1	0.00	0.00	0.01
1K	51	-0.659	0.165	-0.018	0.000	-0.177	0.128	1	0.00	0.00	0.01
1L	51	-0.659	0.304	-0.018	0.000	-0.177	0.035	1	0.00	0.00	0.01
1M	51	6.067	0.165	0.017	0.000	0.177	0.128	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	6.067	0.304	0.017	0.000	0.177	0.035	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	6.067	0.165	-0.018	0.000	-0.177	0.128	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	6.067	0.304	-0.018	0.000	-0.177	0.035	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-1.938	0.022	0.020	0.000	0.120	0.203	1	0.00	0.00	0.01
1R	51	-1.938	0.447	0.020	0.000	0.120	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1S	51	-1.938	0.022	-0.020	0.000	-0.120	0.203	1	0.00	0.00	0.01
1T	51	-1.938	0.447	-0.020	0.000	-0.120	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1U	51	7.346	0.022	0.020	0.000	0.120	0.203	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	7.346	0.447	0.020	0.000	0.120	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	7.346	0.022	-0.020	0.000	-0.120	0.203	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	7.346	0.447	-0.020	0.000	-0.120	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
2	51	8.738	0.573	0.000	0.000	-0.000	0.200	1	0.00	0.01	0.02
7	51	7.452	0.511	-0.000	0.000	-0.000	0.179	1	0.00	0.01	0.01
8	51	9.157	0.609	-0.000	0.000	-0.000	0.213	1	0.00	0.01	0.02
1A	68	0.416	0.122	0.026	0.000	0.303	0.170	1	0.00	0.00	0.02
1B	68	0.416	0.258	0.026	0.000	0.303	0.065	1	0.00	0.00	0.02
1C	68	0.416	0.122	-0.026	0.000	-0.303	0.170	1	0.00	0.00	0.02
1D	68	0.416	0.258	-0.026	0.000	-0.303	0.065	1	0.00	0.00	0.02
1E	68	4.992	0.122	0.026	0.000	0.303	0.170	1	0.00	0.01	0.03
1F	68	4.992	0.258	0.026	0.000	0.303	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	4.992	0.122	-0.026	0.000	-0.303	0.170	1	0.00	0.01	0.03
1H	68	4.992	0.258	-0.026	0.000	-0.303	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	-0.659	0.120	0.017	0.000	0.175	0.175	1	0.00	0.00	0.01
1J	68	-0.659	0.260	0.017	0.000	0.175	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1K	68	-0.659	0.120	-0.018	0.000	-0.175	0.175	1	0.00	0.00	0.01
1L	68	-0.659	0.260	-0.018	0.000	-0.175	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1M	68	6.067	0.120	0.017	0.000	0.175	0.175	1	0.00	0.01	0.02
1N	68	6.067	0.260	0.017	0.000	0.175	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1O	68	6.067	0.120	-0.018	0.000	-0.175	0.175	1	0.00	0.01	0.02
1P	68	6.067	0.260	-0.018	0.000	-0.175	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1Q	68	-1.938	-0.023	0.020	0.000	0.119	0.274	1	0.00	0.00	0.02
1R	68	-1.938	0.403	0.020	0.000	0.119	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-1.938	-0.023	-0.020	0.000	-0.118	0.274	1	0.00	0.00	0.02
1T	68	-1.938	0.403	-0.020	0.000	-0.118	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.346	-0.023	0.020	0.000	0.119	0.274	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	7.346	0.403	0.020	0.000	0.119	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	7.346	-0.023	-0.020	0.000	-0.118	0.274	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	7.346	0.403	-0.020	0.000	-0.118	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
2	68	8.738	0.515	0.000	0.000	-0.000	0.293	1	0.00	0.01	0.02
7	68	7.452	0.453	-0.000	0.000	-0.000	0.260	1	0.00	0.01	0.02
8	68	9.157	0.551	-0.000	0.000	-0.000	0.312	1	0.00	0.01	0.02
1A	85	0.416	0.077	0.026	0.000	0.299	0.210	1	0.00	0.00	0.02
1B	85	0.416	0.214	0.026	0.000	0.299	0.083	1	0.00	0.00	0.02
1C	85	0.416	0.077	-0.026	0.000	-0.299	0.210	1	0.00	0.00	0.02
1D	85	0.416	0.214	-0.026	0.000	-0.299	0.083	1	0.00	0.00	0.02
1E	85	4.992	0.077	0.026	0.000	0.299	0.210	1	0.00	0.01	0.03
1F	85	4.992	0.214	0.026	0.000	0.299	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1G	85	4.992	0.077	-0.026	0.000	-0.299	0.210	1	0.00	0.01	0.03
1H	85	4.992	0.214	-0.026	0.000	-0.299	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1I	85	-0.659	0.076	0.017	0.000	0.173	0.214	1	0.00	0.00	0.02
1J	85	-0.659	0.215	0.017	0.000	0.173	0.078	1	0.00	0.00	0.01
1K	85	-0.659	0.076	-0.018	0.000	-0.173	0.214	1	0.00	0.00	0.02
1L	85	-0.659	0.215	-0.018	0.000	-0.173	0.078	1	0.00	0.00	0.01
1M	85	6.067	0.076	0.017	0.000	0.173	0.214	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	6.067	0.215	0.017	0.000	0.173	0.078	1	0.00	0.01	0.02
1O	85	6.067	0.076	-0.018	0.000	-0.173	0.214	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	6.067	0.215	-0.018	0.000	-0.173	0.078	1	0.00	0.01	0.02
1Q	85	-1.938	-0.067	0.020	0.000	0.117	0.338	1	0.00	0.00	0.02
1R	85	-1.938	0.358	0.020	0.000	0.117	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-1.938	-0.067	-0.020	0.000	-0.117	0.338	1	0.00	0.00	0.02
1T	85	-1.938	0.358	-0.020	0.000	-0.117	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.346	-0.067	0.020	0.000	0.117	0.338	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.346	0.358	0.020	0.000	0.117	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	7.346	-0.067	-0.020	0.000	-0.117	0.338	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.346	0.358	-0.020	0.000	-0.117	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
2	85	8.738	0.457	0.000	0.000	-0.000	0.375	1	0.00	0.01	0.02
7	85	7.452	0.395	-0.000	0.000	-0.000	0.333	1	0.00	0.01	0.02
8	85	9.157	0.493	-0.000	0.000	-0.000	0.400	1	0.00	0.01	0.02
1A	102	0.416	0.033	0.026	0.000	0.296	0.241	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	0.416	0.169	0.026	0.000	0.296	0.093	1	0.00	0.00	0.02
1C	102	0.416	0.033	-0.026	0.000	-0.295	0.241	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	0.416	0.169	-0.026	0.000	-0.295	0.093	1	0.00	0.00	0.02
1E	102	4.992	0.033	0.026	0.000	0.296	0.241	1	0.00	0.01	0.03
1F	102	4.992	0.169	0.026	0.000	0.296	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	4.992	0.033	-0.026	0.000	-0.295	0.241	1	0.00	0.01	0.03
1H	102	4.992	0.169	-0.026	0.000	-0.295	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	-0.659	0.031	0.017	0.000	0.172	0.246	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	-0.659	0.171	0.017	0.000	0.172	0.088	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	-0.659	0.031	-0.018	0.000	-0.171	0.246	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	-0.659	0.171	-0.018	0.000	-0.171	0.088	1	0.00	0.00	0.01

1M	102	6.067	0.031	0.017	0.000	0.172	0.246	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	6.067	0.171	0.017	0.000	0.172	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1O	102	6.067	0.031	-0.018	0.000	-0.171	0.246	1	0.00	0.01	0.02
1P	102	6.067	0.171	-0.018	0.000	-0.171	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1Q	102	-1.938	-0.112	0.020	0.000	0.116	0.395	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-1.938	0.313	0.020	0.000	0.116	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-1.938	-0.112	-0.020	0.000	-0.116	0.395	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-1.938	0.313	-0.020	0.000	-0.116	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.346	-0.112	0.020	0.000	0.116	0.395	1	0.00	0.01	0.02
1V	102	7.346	0.313	0.020	0.000	0.116	-0.061	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.346	-0.112	-0.020	0.000	-0.116	0.395	1	0.00	0.01	0.02
1X	102	7.346	0.313	-0.020	0.000	-0.116	-0.061	1	0.00	0.01	0.02
2	102	8.738	0.399	0.000	0.000	-0.000	0.448	1	0.00	0.01	0.02
7	102	7.452	0.337	-0.000	0.000	-0.000	0.395	1	0.00	0.01	0.02
8	102	9.157	0.435	-0.000	0.000	0.000	0.479	1	0.00	0.01	0.02
1A	119	0.416	-0.012	0.026	0.000	0.292	0.265	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	0.416	0.125	0.026	0.000	0.292	0.096	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	0.416	-0.012	-0.026	0.000	-0.292	0.265	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	0.416	0.125	-0.026	0.000	-0.292	0.096	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	4.992	-0.012	0.026	0.000	0.292	0.265	1	0.00	0.01	0.03
1F	119	4.992	0.125	0.026	0.000	0.292	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	4.992	-0.012	-0.026	0.000	-0.292	0.265	1	0.00	0.01	0.03
1H	119	4.992	0.125	-0.026	0.000	-0.292	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1I	119	-0.659	-0.013	0.017	0.000	0.170	0.270	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	-0.659	0.126	0.017	0.000	0.170	0.091	1	0.00	0.00	0.01
1K	119	-0.659	-0.013	-0.018	0.000	-0.169	0.270	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	-0.659	0.126	-0.018	0.000	-0.169	0.091	1	0.00	0.00	0.01
1M	119	6.067	-0.013	0.017	0.000	0.170	0.270	1	0.00	0.01	0.02
1N	119	6.067	0.126	0.017	0.000	0.170	0.091	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	6.067	-0.013	-0.018	0.000	-0.169	0.270	1	0.00	0.01	0.02
1P	119	6.067	0.126	-0.018	0.000	-0.169	0.091	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-1.938	-0.156	0.020	0.000	0.115	0.444	1	0.00	0.00	0.02
1R	119	-1.938	0.269	0.020	0.000	0.115	-0.083	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-1.938	-0.156	-0.020	0.000	-0.115	0.444	1	0.00	0.00	0.02
1T	119	-1.938	0.269	-0.020	0.000	-0.115	-0.083	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.346	-0.156	0.020	0.000	0.115	0.444	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.346	0.269	0.020	0.000	0.115	-0.083	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.346	-0.156	-0.020	0.000	-0.115	0.444	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.346	0.269	-0.020	0.000	-0.115	-0.083	1	0.00	0.01	0.02
2	119	8.738	0.341	0.000	0.000	-0.000	0.511	1	0.00	0.01	0.02
7	119	7.452	0.279	-0.000	0.000	-0.000	0.447	1	0.00	0.01	0.02
8	119	9.157	0.377	-0.000	0.000	0.000	0.548	1	0.00	0.01	0.02
1A	136	0.416	-0.057	0.026	0.000	0.289	0.282	1	0.00	0.00	0.02
1B	136	0.416	0.080	0.026	0.000	0.289	0.091	1	0.00	0.00	0.02
1C	136	0.416	-0.057	-0.026	0.000	-0.288	0.282	1	0.00	0.00	0.02
1D	136	0.416	0.080	-0.026	0.000	-0.288	0.091	1	0.00	0.00	0.02
1E	136	4.992	-0.057	0.026	0.000	0.289	0.282	1	0.00	0.01	0.03
1F	136	4.992	0.080	0.026	0.000	0.289	0.091	1	0.00	0.01	0.02
1G	136	4.992	-0.057	-0.026	0.000	-0.288	0.282	1	0.00	0.01	0.03
1H	136	4.992	0.080	-0.026	0.000	-0.288	0.091	1	0.00	0.01	0.02
1I	136	-0.659	-0.058	0.017	0.000	0.168	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1J	136	-0.659	0.082	0.017	0.000	0.168	0.086	1	0.00	0.00	0.01
1K	136	-0.659	-0.058	-0.018	0.000	-0.168	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1L	136	-0.659	0.082	-0.018	0.000	-0.168	0.086	1	0.00	0.00	0.01
1M	136	6.067	-0.058	0.017	0.000	0.168	0.287	1	0.00	0.01	0.02
1N	136	6.067	0.082	0.017	0.000	0.168	0.086	1	0.00	0.01	0.02
1O	136	6.067	-0.058	-0.018	0.000	-0.168	0.287	1	0.00	0.01	0.02
1P	136	6.067	0.082	-0.018	0.000	-0.168	0.086	1	0.00	0.01	0.02
1Q	136	-1.938	-0.201	0.020	0.000	0.114	0.486	1	0.00	0.00	0.02
1R	136	-1.938	0.224	0.020	0.000	0.114	-0.113	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-1.938	-0.201	-0.020	0.000	-0.114	0.486	1	0.00	0.00	0.02
1T	136	-1.938	0.224	-0.020	0.000	-0.114	-0.113	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.346	-0.201	0.020	0.000	0.114	0.486	1	0.00	0.01	0.03
1V	136	7.346	0.224	0.020	0.000	0.114	-0.113	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.346	-0.201	-0.020	0.000	-0.114	0.486	1	0.00	0.01	0.03
1X	136	7.346	0.224	-0.020	0.000	-0.114	-0.113	1	0.00	0.01	0.02
2	136	8.738	0.283	0.000	0.000	-0.000	0.564	1	0.00	0.01	0.02
7	136	7.452	0.222	-0.000	0.000	-0.000	0.490	1	0.00	0.01	0.02
8	136	9.157	0.320	-0.000	0.000	0.000	0.608	1	0.00	0.01	0.03
1A	153	0.416	-0.101	0.026	0.000	0.285	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1B	153	0.416	0.036	0.026	0.000	0.285	0.079	1	0.00	0.00	0.02
1C	153	0.416	-0.101	-0.026	0.000	-0.285	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1D	153	0.416	0.036	-0.026	0.000	-0.285	0.079	1	0.00	0.00	0.02
1E	153	4.992	-0.101	0.026	0.000	0.285	0.290	1	0.00	0.01	0.03
1F	153	4.992	0.036	0.026	0.000	0.285	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1G	153	4.992	-0.101	-0.026	0.000	-0.285	0.290	1	0.00	0.01	0.03
1H	153	4.992	0.036	-0.026	0.000	-0.285	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1I	153	-0.659	-0.102	0.017	0.000	0.166	0.296	1	0.00	0.00	0.02
1J	153	-0.659	0.037	0.017	0.000	0.166	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1K	153	-0.659	-0.102	-0.018	0.000	-0.166	0.296	1	0.00	0.00	0.02
1L	153	-0.659	0.037	-0.018	0.000	-0.166	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1M	153	6.067	-0.102	0.017	0.000	0.166	0.296	1	0.00	0.01	0.02
1N	153	6.067	0.037	0.017	0.000	0.166	0.073	1	0.00	0.01	0.02
1O	153	6.067	-0.102	-0.018	0.000	-0.166	0.296	1	0.00	0.01	0.02
1P	153	6.067	0.037	-0.018	0.000	-0.166	0.073	1	0.00	0.01	0.02
1Q	153	-1.938	-0.245	0.020	0.000	0.113	0.519	1	0.00	0.00	0.02
1R	153	-1.938	0.180	0.020	0.000	0.113	-0.150	1	0.00	0.00	0.01
1S	153	-1.938	-0.245	-0.020	0.000	-0.112	0.519	1	0.00	0.00	0.02
1T	153	-1.938	0.180	-0.020	0.000	-0.112	-0.150	1	0.00	0.00	0.01
1U	153	7.346	-0.245	0.020	0.000	0.113	0.519	1	0.00	0.01	0.03
1V	153	7.346	0.180	0.020	0.000	0.113	-0.150	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.346	-0.245	-0.020	0.000	-0.112	0.519	1	0.00	0.01	0.03
1X	153	7.346	0.180	-0.020	0.000	-0.112	-0.150	1	0.00	0.01	0.02
2	153	8.738	0.225	0.000	0.000	-0.000	0.607	1	0.00	0.01	0.03
7	153	7.452	0.164	-0.000	0.000	-0.000	0.523	1	0.00	0.01	0.02

8	153	9.157	0.262	-0.000	0.000	0.000	0.657	1	0.00	0.01	0.03
1A	170	0.416	-0.146	0.026	0.000	0.282	0.292	1	0.00	0.00	0.02
1B	170	0.416	-0.009	0.026	0.000	0.282	0.059	1	0.00	0.00	0.02
1C	170	0.416	-0.146	-0.026	0.000	-0.281	0.292	1	0.00	0.00	0.02
1D	170	0.416	-0.009	-0.026	0.000	-0.281	0.059	1	0.00	0.00	0.02
1E	170	4.992	-0.146	0.026	0.000	0.282	0.292	1	0.00	0.01	0.03
1F	170	4.992	-0.009	0.026	0.000	0.282	0.059	1	0.00	0.01	0.02
1G	170	4.992	-0.146	-0.026	0.000	-0.281	0.292	1	0.00	0.01	0.03
1H	170	4.992	-0.009	-0.026	0.000	-0.281	0.059	1	0.00	0.01	0.02
1I	170	-0.659	-0.147	0.017	0.000	0.164	0.298	1	0.00	0.00	0.02
1J	170	-0.659	-0.007	0.017	0.000	0.164	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1K	170	-0.659	-0.147	-0.018	0.000	-0.164	0.298	1	0.00	0.00	0.02
1L	170	-0.659	-0.007	-0.018	0.000	-0.164	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1M	170	6.067	-0.147	0.017	0.000	0.164	0.298	1	0.00	0.01	0.02
1N	170	6.067	-0.007	0.017	0.000	0.164	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1O	170	6.067	-0.147	-0.018	0.000	-0.164	0.298	1	0.00	0.01	0.02
1P	170	6.067	-0.007	-0.018	0.000	-0.164	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1Q	170	-1.938	-0.290	0.020	0.000	0.111	0.546	1	0.00	0.00	0.02
1R	170	-1.938	0.135	0.020	0.000	0.111	-0.195	1	0.00	0.00	0.01
1S	170	-1.938	-0.290	-0.020	0.000	-0.111	0.546	1	0.00	0.00	0.02
1T	170	-1.938	0.135	-0.020	0.000	-0.111	-0.195	1	0.00	0.00	0.01
1U	170	7.346	-0.290	0.020	0.000	0.111	0.546	1	0.00	0.01	0.03
1V	170	7.346	0.135	0.020	0.000	0.111	-0.195	1	0.00	0.01	0.02
1W	170	7.346	-0.290	-0.020	0.000	-0.111	0.546	1	0.00	0.01	0.03
1X	170	7.346	0.135	-0.020	0.000	-0.111	-0.195	1	0.00	0.01	0.02
2	170	8.738	0.168	0.000	0.000	-0.000	0.641	1	0.00	0.01	0.03
7	170	7.452	0.106	-0.000	0.000	-0.000	0.546	1	0.00	0.01	0.02
8	170	9.157	0.204	-0.000	0.000	0.000	0.697	1	0.00	0.01	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1I	-0.659	0.183	0.298	1	0.5072	1.0013	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1J	-0.659	0.183	0.091	1	0.5072	1.0013	1.0003	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1K	-0.659	-0.183	0.298	1	0.5072	1.0013	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1L	-0.659	-0.183	0.091	1	0.5072	1.0013	1.0003	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1Q	-1.938	0.123	0.546	1	0.5072	1.0039	1.0003	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1R	-1.938	0.123	-0.195	1	0.5072	1.0039	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1S	-1.938	-0.123	0.546	1	0.5072	1.0039	1.0003	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1T	-1.938	-0.123	-0.195	1	0.5072	1.0039	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 6 NI 4704 NF 4649 Lungh. 157.7 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-1.204	0.161	0.621	0.000	0.663	-0.003	1	0.00	0.00	0.04	
1B	0	-1.204	0.212	0.621	0.000	0.663	-0.075	1	0.00	0.00	0.04	
1C	0	-1.204	0.161	-0.621	0.000	-0.664	-0.003	1	0.00	0.00	0.04	
1D	0	-1.204	0.212	-0.621	0.000	-0.664	-0.075	1	0.00	0.00	0.04	
1E	0	1.699	0.161	0.621	0.000	0.663	-0.003	1	0.00	0.00	0.04	
1F	0	1.699	0.212	0.621	0.000	0.663	-0.075	1	0.00	0.00	0.04	
1G	0	1.699	0.161	-0.621	0.000	-0.664	-0.003	1	0.00	0.00	0.04	
1H	0	1.699	0.212	-0.621	0.000	-0.664	-0.075	1	0.00	0.00	0.04	
1I	0	-2.084	0.146	0.362	0.000	0.389	0.016	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	-2.084	0.226	0.362	0.000	0.389	-0.094	1	0.00	0.00	0.03	
1K	0	-2.084	0.146	-0.362	0.000	-0.390	0.016	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	-2.084	0.226	-0.362	0.000	-0.390	-0.094	1	0.00	0.00	0.03	
1M	0	2.578	0.146	0.362	0.000	0.389	0.016	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	2.578	0.226	0.362	0.000	0.389	-0.094	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	2.578	0.146	-0.362	0.000	-0.390	0.016	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	2.578	0.226	-0.362	0.000	-0.390	-0.094	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-2.529	0.163	0.236	0.000	0.249	0.002	1	0.00	0.00	0.02	
1R	0	-2.529	0.209	0.236	0.000	0.249	-0.080	1	0.00	0.00	0.02	
1S	0	-2.529	0.163	-0.236	0.000	-0.250	0.002	1	0.00	0.00	0.02	
1T	0	-2.529	0.209	-0.236	0.000	-0.250	-0.080	1	0.00	0.00	0.02	
1U	0	3.023	0.163	0.236	0.000	0.249	0.002	1	0.00	0.00	0.02	
1V	0	3.023	0.209	0.236	0.000	0.249	-0.080	1	0.00	0.00	0.02	
1W	0	3.023	0.163	-0.236	0.000	-0.250	0.002	1	0.00	0.00	0.02	
1X	0	3.023	0.209	-0.236	0.000	-0.250	-0.080	1	0.00	0.00	0.02	
2	0	-0.530	0.205	0.000	0.000	0.000	-0.034	1	0.00	0.00	0.00	
7	0	-0.412	0.213	-0.000	0.000	-0.000	-0.037	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-0.941	0.199	-0.000	0.000	-0.000	-0.030	1	0.00	0.00	0.00	
1A	16	-1.204	0.120	0.621	0.000	0.565	0.018	1	0.00	0.00	0.03	
1B	16	-1.204	0.170	0.621	0.000	0.565	-0.044	1	0.00	0.00	0.03	
1C	16	-1.204	0.120	-0.621	0.000	-0.566	0.018	1	0.00	0.00	0.03	
1D	16	-1.204	0.170	-0.621	0.000	-0.566	-0.044	1	0.00	0.00	0.03	
1E	16	1.699	0.120	0.621	0.000	0.565	0.018	1	0.00	0.00	0.03	
1F	16	1.699	0.170	0.621	0.000	0.565	-0.044	1	0.00	0.00	0.03	
1G	16	1.699	0.120	-0.621	0.000	-0.566	0.018	1	0.00	0.00	0.03	
1H	16	1.699	0.170	-0.621	0.000	-0.566	-0.044	1	0.00	0.00	0.03	
1I	16	-2.084	0.105	0.362	0.000	0.332	0.035	1	0.00	0.00	0.02	
1J	16	-2.084	0.185	0.362	0.000	0.332	-0.061	1	0.00	0.00	0.02	

1K	16	-2.084	0.105	-0.362	0.000	-0.332	0.035	1	0.00	0.00	0.02
1L	16	-2.084	0.185	-0.362	0.000	-0.332	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1M	16	2.578	0.105	0.362	0.000	0.332	0.035	1	0.00	0.00	0.02
1N	16	2.578	0.185	0.362	0.000	0.332	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1O	16	2.578	0.105	-0.362	0.000	-0.332	0.035	1	0.00	0.00	0.02
1P	16	2.578	0.185	-0.362	0.000	-0.332	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1Q	16	-2.529	0.122	0.236	0.000	0.212	0.025	1	0.00	0.00	0.01
1R	16	-2.529	0.168	0.236	0.000	0.212	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1S	16	-2.529	0.122	-0.236	0.000	-0.213	0.025	1	0.00	0.00	0.01
1T	16	-2.529	0.168	-0.236	0.000	-0.213	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1U	16	3.023	0.122	0.236	0.000	0.212	0.025	1	0.00	0.00	0.02
1V	16	3.023	0.168	0.236	0.000	0.212	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1W	16	3.023	0.122	-0.236	0.000	-0.213	0.025	1	0.00	0.00	0.02
1X	16	3.023	0.168	-0.236	0.000	-0.213	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
2	16	-0.530	0.151	0.000	0.000	0.000	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
7	16	-0.412	0.159	-0.000	0.000	-0.000	-0.008	1	0.00	0.00	0.00
8	16	-0.941	0.145	-0.000	0.000	-0.000	-0.003	1	0.00	0.00	0.00
1A	32	-1.204	0.078	0.621	0.000	0.467	0.033	1	0.00	0.00	0.03
1B	32	-1.204	0.129	0.621	0.000	0.467	-0.020	1	0.00	0.00	0.03
1C	32	-1.204	0.078	-0.621	0.000	-0.468	0.033	1	0.00	0.00	0.03
1D	32	-1.204	0.129	-0.621	0.000	-0.468	-0.020	1	0.00	0.00	0.03
1E	32	1.699	0.078	0.621	0.000	0.467	0.033	1	0.00	0.00	0.03
1F	32	1.699	0.129	0.621	0.000	0.467	-0.020	1	0.00	0.00	0.03
1G	32	1.699	0.078	-0.621	0.000	-0.468	0.033	1	0.00	0.00	0.03
1H	32	1.699	0.129	-0.621	0.000	-0.468	-0.020	1	0.00	0.00	0.03
1I	32	-2.084	0.063	0.362	0.000	0.275	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1J	32	-2.084	0.144	0.362	0.000	0.275	-0.035	1	0.00	0.00	0.02
1K	32	-2.084	0.063	-0.362	0.000	-0.275	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1L	32	-2.084	0.144	-0.362	0.000	-0.275	-0.035	1	0.00	0.00	0.02
1M	32	2.578	0.063	0.362	0.000	0.275	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1N	32	2.578	0.144	0.362	0.000	0.275	-0.035	1	0.00	0.00	0.02
1O	32	2.578	0.063	-0.362	0.000	-0.275	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1P	32	2.578	0.144	-0.362	0.000	-0.275	-0.035	1	0.00	0.00	0.02
1Q	32	-2.529	0.081	0.236	0.000	0.175	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1R	32	-2.529	0.126	0.236	0.000	0.175	-0.029	1	0.00	0.00	0.01
1S	32	-2.529	0.081	-0.236	0.000	-0.175	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1T	32	-2.529	0.126	-0.236	0.000	-0.175	-0.029	1	0.00	0.00	0.01
1U	32	3.023	0.081	0.236	0.000	0.175	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1V	32	3.023	0.126	0.236	0.000	0.175	-0.029	1	0.00	0.00	0.01
1W	32	3.023	0.081	-0.236	0.000	-0.175	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1X	32	3.023	0.126	-0.236	0.000	-0.175	-0.029	1	0.00	0.00	0.01
2	32	-0.530	0.097	0.000	0.000	0.000	0.013	1	0.00	0.00	0.00
7	32	-0.412	0.105	-0.000	0.000	-0.000	0.013	1	0.00	0.00	0.00
8	32	-0.941	0.091	-0.000	0.000	-0.000	0.015	1	0.00	0.00	0.00
1A	47	-1.204	0.037	0.621	0.000	0.369	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1B	47	-1.204	0.087	0.621	0.000	0.369	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1C	47	-1.204	0.037	-0.621	0.000	-0.370	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1D	47	-1.204	0.087	-0.621	0.000	-0.370	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1E	47	1.699	0.037	0.621	0.000	0.369	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1F	47	1.699	0.087	0.621	0.000	0.369	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1G	47	1.699	0.037	-0.621	0.000	-0.370	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1H	47	1.699	0.087	-0.621	0.000	-0.370	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1I	47	-2.084	0.022	0.362	0.000	0.217	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1J	47	-2.084	0.102	0.362	0.000	0.217	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1K	47	-2.084	0.022	-0.362	0.000	-0.218	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1L	47	-2.084	0.102	-0.362	0.000	-0.218	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1M	47	2.578	0.022	0.362	0.000	0.217	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1N	47	2.578	0.102	0.362	0.000	0.217	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1O	47	2.578	0.022	-0.362	0.000	-0.218	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1P	47	2.578	0.102	-0.362	0.000	-0.218	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1Q	47	-2.529	0.039	0.236	0.000	0.138	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1R	47	-2.529	0.085	0.236	0.000	0.138	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1S	47	-2.529	0.039	-0.236	0.000	-0.138	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1T	47	-2.529	0.085	-0.236	0.000	-0.138	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1U	47	3.023	0.039	0.236	0.000	0.138	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1V	47	3.023	0.085	0.236	0.000	0.138	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1W	47	3.023	0.039	-0.236	0.000	-0.138	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1X	47	3.023	0.085	-0.236	0.000	-0.138	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
2	47	-0.530	0.043	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
7	47	-0.412	0.051	-0.000	0.000	-0.000	0.025	1	0.00	0.00	0.00
8	47	-0.941	0.037	-0.000	0.000	-0.000	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1A	63	-1.204	-0.005	0.621	0.000	0.271	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1B	63	-1.204	0.046	0.621	0.000	0.271	0.008	1	0.00	0.00	0.02
1C	63	-1.204	-0.005	-0.621	0.000	-0.272	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1D	63	-1.204	0.046	-0.621	0.000	-0.272	0.008	1	0.00	0.00	0.02
1E	63	1.699	-0.005	0.621	0.000	0.271	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1F	63	1.699	0.046	0.621	0.000	0.271	0.008	1	0.00	0.00	0.02
1G	63	1.699	-0.005	-0.621	0.000	-0.272	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1H	63	1.699	0.046	-0.621	0.000	-0.272	0.008	1	0.00	0.00	0.02
1I	63	-2.084	-0.019	0.362	0.000	0.160	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1J	63	-2.084	0.061	0.362	0.000	0.160	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1K	63	-2.084	-0.019	-0.362	0.000	-0.161	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1L	63	-2.084	0.061	-0.362	0.000	-0.161	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1M	63	2.578	-0.019	0.362	0.000	0.160	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1N	63	2.578	0.061	0.362	0.000	0.160	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1O	63	2.578	-0.019	-0.362	0.000	-0.161	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1P	63	2.578	0.061	-0.362	0.000	-0.161	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1Q	63	-2.529	-0.002	0.236	0.000	0.100	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1R	63	-2.529	0.044	0.236	0.000	0.100	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1S	63	-2.529	-0.002	-0.236	0.000	-0.101	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1T	63	-2.529	0.044	-0.236	0.000	-0.101	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1U	63	3.023	-0.002	0.236	0.000	0.100	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1V	63	3.023	0.044	0.236	0.000	0.100	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1W	63	3.023	-0.002	-0.236	0.000	-0.101	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1X	63	3.023	0.044	-0.236	0.000	-0.101	-0.005	1	0.00	0.00	0.01

2	63	-0.530	-0.011	0.000	0.000	-0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
7	63	-0.412	-0.002	-0.000	0.000	-0.000	0.029	1	0.00	0.00	0.00
8	63	-0.941	-0.017	-0.000	0.000	-0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
1A	79	-1.204	-0.046	0.621	0.000	0.173	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1B	79	-1.204	0.005	0.621	0.000	0.173	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1C	79	-1.204	-0.046	-0.621	0.000	-0.174	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1D	79	-1.204	0.005	-0.621	0.000	-0.174	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1E	79	1.699	-0.046	0.621	0.000	0.173	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1F	79	1.699	0.005	0.621	0.000	0.173	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1G	79	1.699	-0.046	-0.621	0.000	-0.174	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1H	79	1.699	0.005	-0.621	0.000	-0.174	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1I	79	-2.084	-0.061	0.362	0.000	0.103	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1J	79	-2.084	0.019	0.362	0.000	0.103	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1K	79	-2.084	-0.061	-0.362	0.000	-0.103	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1L	79	-2.084	0.019	-0.362	0.000	-0.103	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1M	79	2.578	-0.061	0.362	0.000	0.103	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1N	79	2.578	0.019	0.362	0.000	0.103	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1O	79	2.578	-0.061	-0.362	0.000	-0.103	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1P	79	2.578	0.019	-0.362	0.000	-0.103	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1Q	79	-2.529	-0.044	0.236	0.000	0.063	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1R	79	-2.529	0.002	0.236	0.000	0.063	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1S	79	-2.529	-0.044	-0.236	0.000	-0.063	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1T	79	-2.529	0.002	-0.236	0.000	-0.063	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1U	79	3.023	-0.044	0.236	0.000	0.063	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1V	79	3.023	0.002	0.236	0.000	0.063	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1W	79	3.023	-0.044	-0.236	0.000	-0.063	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1X	79	3.023	0.002	-0.236	0.000	-0.063	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
2	79	-0.530	-0.065	0.000	0.000	-0.000	0.021	1	0.00	0.00	0.00
7	79	-0.412	-0.056	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
8	79	-0.941	-0.071	-0.000	0.000	-0.000	0.020	1	0.00	0.00	0.00
1A	95	-1.204	-0.088	0.621	0.000	0.075	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1B	95	-1.204	-0.037	0.621	0.000	0.075	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1C	95	-1.204	-0.088	-0.621	0.000	-0.075	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1D	95	-1.204	-0.037	-0.621	0.000	-0.075	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1E	95	1.699	-0.088	0.621	0.000	0.075	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1F	95	1.699	-0.037	0.621	0.000	0.075	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1G	95	1.699	-0.088	-0.621	0.000	-0.075	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1H	95	1.699	-0.037	-0.621	0.000	-0.075	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1I	95	-2.084	-0.102	0.362	0.000	0.046	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1J	95	-2.084	-0.022	0.362	0.000	0.046	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1K	95	-2.084	-0.102	-0.362	0.000	-0.046	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1L	95	-2.084	-0.022	-0.362	0.000	-0.046	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1M	95	2.578	-0.102	0.362	0.000	0.046	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1N	95	2.578	-0.022	0.362	0.000	0.046	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1O	95	2.578	-0.102	-0.362	0.000	-0.046	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1P	95	2.578	-0.022	-0.362	0.000	-0.046	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1Q	95	-2.529	-0.085	0.236	0.000	0.026	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1R	95	-2.529	-0.039	0.236	0.000	0.026	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1S	95	-2.529	-0.085	-0.236	0.000	-0.026	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1T	95	-2.529	-0.039	-0.236	0.000	-0.026	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1U	95	3.023	-0.085	0.236	0.000	0.026	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1V	95	3.023	-0.039	0.236	0.000	0.026	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1W	95	3.023	-0.085	-0.236	0.000	-0.026	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1X	95	3.023	-0.039	-0.236	0.000	-0.026	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
2	95	-0.530	-0.119	0.000	0.000	-0.000	0.006	1	0.00	0.00	0.00
7	95	-0.412	-0.110	-0.000	0.000	-0.000	0.011	1	0.00	0.00	0.00
8	95	-0.941	-0.124	-0.000	0.000	-0.000	0.004	1	0.00	0.00	0.00
1A	110	-1.204	-0.129	0.621	0.000	-0.023	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1B	110	-1.204	-0.078	0.621	0.000	-0.023	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1C	110	-1.204	-0.129	-0.621	0.000	0.023	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1D	110	-1.204	-0.078	-0.621	0.000	0.023	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1E	110	1.699	-0.129	0.621	0.000	-0.023	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1F	110	1.699	-0.078	0.621	0.000	-0.023	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1G	110	1.699	-0.129	-0.621	0.000	0.023	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1H	110	1.699	-0.078	-0.621	0.000	0.023	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1I	110	-2.084	-0.144	0.362	0.000	-0.011	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1J	110	-2.084	-0.064	0.362	0.000	-0.011	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1K	110	-2.084	-0.144	-0.362	0.000	0.011	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1L	110	-2.084	-0.064	-0.362	0.000	0.011	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1M	110	2.578	-0.144	0.362	0.000	-0.011	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1N	110	2.578	-0.064	0.362	0.000	-0.011	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1O	110	2.578	-0.144	-0.362	0.000	0.011	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1P	110	2.578	-0.064	-0.362	0.000	0.011	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1Q	110	-2.529	-0.127	0.236	0.000	-0.012	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1R	110	-2.529	-0.081	0.236	0.000	-0.012	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1S	110	-2.529	-0.127	-0.236	0.000	0.011	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1T	110	-2.529	-0.081	-0.236	0.000	0.011	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1U	110	3.023	-0.127	0.236	0.000	-0.012	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1V	110	3.023	-0.081	0.236	0.000	-0.012	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1W	110	3.023	-0.127	-0.236	0.000	0.011	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1X	110	3.023	-0.081	-0.236	0.000	0.011	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
2	110	-0.530	-0.173	0.000	0.000	-0.000	-0.017	1	0.00	0.00	0.00
7	110	-0.412	-0.164	-0.000	0.000	-0.000	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
8	110	-0.941	-0.178	-0.000	0.000	-0.000	-0.019	1	0.00	0.00	0.00
1A	126	-1.204	-0.171	0.621	0.000	-0.121	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1B	126	-1.204	-0.120	0.621	0.000	-0.121	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1C	126	-1.204	-0.171	-0.621	0.000	0.121	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1D	126	-1.204	-0.120	-0.621	0.000	0.121	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1E	126	1.699	-0.171	0.621	0.000	-0.121	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1F	126	1.699	-0.120	0.621	0.000	-0.121	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1G	126	1.699	-0.171	-0.621	0.000	0.121	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1H	126	1.699	-0.120	-0.621	0.000	0.121	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1I	126	-2.084	-0.185	0.362	0.000	-0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1J	126	-2.084	-0.105	0.362	0.000	-0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01

1K	126	-2.084	-0.185	-0.362	0.000	0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1L	126	-2.084	-0.105	-0.362	0.000	0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1M	126	2.578	-0.185	0.362	0.000	-0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1N	126	2.578	-0.105	0.362	0.000	-0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1O	126	2.578	-0.185	-0.362	0.000	0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1P	126	2.578	-0.105	-0.362	0.000	0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1Q	126	-2.529	-0.168	0.236	0.000	-0.049	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1R	126	-2.529	-0.122	0.236	0.000	-0.049	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1S	126	-2.529	-0.168	-0.236	0.000	0.049	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1T	126	-2.529	-0.122	-0.236	0.000	0.049	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1U	126	3.023	-0.168	0.236	0.000	-0.049	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1V	126	3.023	-0.122	0.236	0.000	-0.049	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1W	126	3.023	-0.168	-0.236	0.000	0.049	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1X	126	3.023	-0.122	-0.236	0.000	0.049	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
2	126	-0.530	-0.226	0.000	0.000	-0.000	-0.048	1	0.00	0.00	0.00
7	126	-0.412	-0.218	-0.000	0.000	-0.000	-0.041	1	0.00	0.00	0.00
8	126	-0.941	-0.232	-0.000	0.000	-0.000	-0.052	1	0.00	0.00	0.00
1A	142	-1.204	-0.212	0.621	0.000	-0.219	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1B	142	-1.204	-0.161	0.621	0.000	-0.219	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1C	142	-1.204	-0.212	-0.621	0.000	0.219	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1D	142	-1.204	-0.161	-0.621	0.000	0.219	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1E	142	1.699	-0.212	0.621	0.000	-0.219	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1F	142	1.699	-0.161	0.621	0.000	-0.219	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1G	142	1.699	-0.212	-0.621	0.000	0.219	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1H	142	1.699	-0.161	-0.621	0.000	0.219	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1I	142	-2.084	-0.227	0.362	0.000	-0.126	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1J	142	-2.084	-0.147	0.362	0.000	-0.126	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1K	142	-2.084	-0.227	-0.362	0.000	0.126	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1L	142	-2.084	-0.147	-0.362	0.000	0.126	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1M	142	2.578	-0.227	0.362	0.000	-0.126	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1N	142	2.578	-0.147	0.362	0.000	-0.126	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1O	142	2.578	-0.227	-0.362	0.000	0.126	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1P	142	2.578	-0.147	-0.362	0.000	0.126	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1Q	142	-2.529	-0.210	0.236	0.000	-0.086	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1R	142	-2.529	-0.164	0.236	0.000	-0.086	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1S	142	-2.529	-0.210	-0.236	0.000	0.086	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1T	142	-2.529	-0.164	-0.236	0.000	0.086	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1U	142	3.023	-0.210	0.236	0.000	-0.086	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1V	142	3.023	-0.164	0.236	0.000	-0.086	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1W	142	3.023	-0.210	-0.236	0.000	0.086	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1X	142	3.023	-0.164	-0.236	0.000	0.086	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
2	142	-0.530	-0.280	0.000	0.000	-0.000	-0.088	1	0.00	0.00	0.00
7	142	-0.412	-0.272	-0.000	0.000	-0.000	-0.079	1	0.00	0.00	0.00
8	142	-0.941	-0.286	-0.000	0.000	-0.000	-0.092	1	0.00	0.00	0.00
1A	158	-1.204	-0.254	0.621	0.000	-0.317	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1B	158	-1.204	-0.203	0.621	0.000	-0.317	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1C	158	-1.204	-0.254	-0.621	0.000	0.317	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1D	158	-1.204	-0.203	-0.621	0.000	0.317	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1E	158	1.699	-0.254	0.621	0.000	-0.317	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1F	158	1.699	-0.203	0.621	0.000	-0.317	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1G	158	1.699	-0.254	-0.621	0.000	0.317	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1H	158	1.699	-0.203	-0.621	0.000	0.317	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1I	158	-2.084	-0.268	0.362	0.000	-0.183	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1J	158	-2.084	-0.188	0.362	0.000	-0.183	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1K	158	-2.084	-0.268	-0.362	0.000	0.183	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1L	158	-2.084	-0.188	-0.362	0.000	0.183	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1M	158	2.578	-0.268	0.362	0.000	-0.183	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1N	158	2.578	-0.188	0.362	0.000	-0.183	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1O	158	2.578	-0.268	-0.362	0.000	0.183	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1P	158	2.578	-0.188	-0.362	0.000	0.183	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1Q	158	-2.529	-0.251	0.236	0.000	-0.123	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1R	158	-2.529	-0.205	0.236	0.000	-0.123	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1S	158	-2.529	-0.251	-0.236	0.000	0.123	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1T	158	-2.529	-0.205	-0.236	0.000	0.123	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1U	158	3.023	-0.251	0.236	0.000	-0.123	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1V	158	3.023	-0.205	0.236	0.000	-0.123	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1W	158	3.023	-0.251	-0.236	0.000	0.123	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1X	158	3.023	-0.205	-0.236	0.000	0.123	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
2	158	-0.530	-0.334	0.000	0.000	-0.000	-0.136	1	0.00	0.00	0.00
7	158	-0.412	-0.326	-0.000	0.000	-0.000	-0.126	1	0.00	0.00	0.00
8	158	-0.941	-0.340	-0.000	0.000	-0.000	-0.142	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-1.204	0.663	-0.082	1	0.5508	0.9979	1.0008	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1B	-1.204	0.663	-0.075	1	0.5508	0.9979	1.0009	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1C	-1.204	-0.664	-0.082	1	0.5508	0.9979	1.0008	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1D	-1.204	-0.664	-0.075	1	0.5508	0.9979	1.0009	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1I	-2.084	0.389	-0.086	1	0.5508	0.9964	1.0011	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1J	-2.084	0.389	-0.094	1	0.5508	0.9964	1.0016	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1K	-2.084	-0.390	-0.086	1	0.5508	0.9964	1.0011	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1L	-2.084	-0.390	-0.094	1	0.5508	0.9964	1.0016	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1Q	-2.529	0.249	-0.058	1	0.5508	0.9956	1.0018	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1R	-2.529	0.249	-0.086	1	0.5508	0.9956	1.0018	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1S	-2.529	-0.250	-0.058	1	0.5508	0.9956	1.0018	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1T	-2.529	-0.250	-0.086	1	0.5508	0.9956	1.0018	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
2	-0.530	-0.000	-0.136	1	0.5508	1.0032	1.0003	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 60
7	-0.412	-0.000	-0.126	1	0.5508	1.0003	1.0003	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 60

8 -0.941 -0.000 -0.142 1 0.5508 1.0002 1.0006 -- -- 0.00 -- 0.01 Snell. 'zx'=' 60

ASTA NUM. 7 NI 4648 NF 4705 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
cm		kN			kN*m							
1A	0	0.414	-0.454	0.444	0.000	0.282	0.299	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	0.414	0.040	0.444	0.000	0.282	0.051	1	0.00	0.00	0.02	
1C	0	0.414	-0.454	-0.444	0.000	-0.283	0.299	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	0.414	0.040	-0.444	0.000	-0.283	0.051	1	0.00	0.00	0.02	
1E	0	5.062	-0.454	0.444	0.000	0.282	0.299	1	0.00	0.01	0.03	
1F	0	5.062	0.040	0.444	0.000	0.282	0.051	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	5.062	-0.454	-0.444	0.000	-0.283	0.299	1	0.00	0.01	0.03	
1H	0	5.062	0.040	-0.444	0.000	-0.283	0.051	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	-0.889	-0.443	0.264	0.000	0.167	0.301	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	-0.889	0.029	0.264	0.000	0.167	0.049	1	0.00	0.00	0.01	
1K	0	-0.889	-0.443	-0.264	0.000	-0.167	0.301	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	-0.889	0.029	-0.264	0.000	-0.167	0.049	1	0.00	0.00	0.01	
1M	0	6.365	-0.443	0.264	0.000	0.167	0.301	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	6.365	0.029	0.264	0.000	0.167	0.049	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	6.365	-0.443	-0.264	0.000	-0.167	0.301	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	6.365	0.029	-0.264	0.000	-0.167	0.049	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-2.022	-0.917	0.171	0.000	0.110	0.548	1	0.00	0.00	0.02	
1R	0	-2.022	0.504	0.171	0.000	0.110	-0.197	1	0.00	0.00	0.01	
1S	0	-2.022	-0.917	-0.171	0.000	-0.110	0.548	1	0.00	0.00	0.02	
1T	0	-2.022	0.504	-0.171	0.000	-0.110	-0.197	1	0.00	0.00	0.01	
1U	0	7.498	-0.917	0.171	0.000	0.110	0.548	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	7.498	0.504	0.171	0.000	0.110	-0.197	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.498	-0.917	-0.171	0.000	-0.110	0.548	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	7.498	0.504	-0.171	0.000	-0.110	-0.197	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	8.863	-0.978	-0.000	0.000	0.001	0.641	1	0.00	0.01	0.03	
7	0	7.559	-0.815	-0.000	0.000	0.000	0.546	1	0.00	0.01	0.02	
8	0	9.301	-1.075	-0.000	0.000	0.000	0.697	1	0.00	0.01	0.03	
1A	17	0.414	-0.498	0.444	0.000	0.207	0.218	1	0.00	0.00	0.02	
1B	17	0.414	-0.004	0.444	0.000	0.207	0.055	1	0.00	0.00	0.01	
1C	17	0.414	-0.498	-0.444	0.000	-0.207	0.218	1	0.00	0.00	0.02	
1D	17	0.414	-0.004	-0.444	0.000	-0.207	0.055	1	0.00	0.00	0.01	
1E	17	5.062	-0.498	0.444	0.000	0.207	0.218	1	0.00	0.01	0.02	
1F	17	5.062	-0.004	0.444	0.000	0.207	0.055	1	0.00	0.01	0.02	
1G	17	5.062	-0.498	-0.444	0.000	-0.207	0.218	1	0.00	0.01	0.02	
1H	17	5.062	-0.004	-0.444	0.000	-0.207	0.055	1	0.00	0.01	0.02	
1I	17	-0.889	-0.487	0.264	0.000	0.122	0.222	1	0.00	0.00	0.01	
1J	17	-0.889	-0.015	0.264	0.000	0.122	0.050	1	0.00	0.00	0.01	
1K	17	-0.889	-0.487	-0.264	0.000	-0.122	0.222	1	0.00	0.00	0.01	
1L	17	-0.889	-0.015	-0.264	0.000	-0.122	0.050	1	0.00	0.00	0.01	
1M	17	6.365	-0.487	0.264	0.000	0.122	0.222	1	0.00	0.01	0.02	
1N	17	6.365	-0.015	0.264	0.000	0.122	0.050	1	0.00	0.01	0.01	
1O	17	6.365	-0.487	-0.264	0.000	-0.122	0.222	1	0.00	0.01	0.02	
1P	17	6.365	-0.015	-0.264	0.000	-0.122	0.050	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	17	-2.022	-0.961	0.171	0.000	0.081	0.388	1	0.00	0.00	0.02	
1R	17	-2.022	0.459	0.171	0.000	0.081	-0.115	1	0.00	0.00	0.01	
1S	17	-2.022	-0.961	-0.171	0.000	-0.081	0.388	1	0.00	0.00	0.02	
1T	17	-2.022	0.459	-0.171	0.000	-0.081	-0.115	1	0.00	0.00	0.01	
1U	17	7.498	-0.961	0.171	0.000	0.081	0.388	1	0.00	0.01	0.02	
1V	17	7.498	0.459	0.171	0.000	0.081	-0.115	1	0.00	0.01	0.02	
1W	17	7.498	-0.961	-0.171	0.000	-0.081	0.388	1	0.00	0.01	0.02	
1X	17	7.498	0.459	-0.171	0.000	-0.081	-0.115	1	0.00	0.01	0.02	
2	17	8.863	-1.036	-0.000	0.000	0.001	0.470	1	0.00	0.01	0.02	
7	17	7.559	-0.873	-0.000	0.000	0.000	0.402	1	0.00	0.01	0.02	
8	17	9.301	-1.133	-0.000	0.000	0.000	0.509	1	0.00	0.01	0.02	
1A	34	0.414	-0.543	0.444	0.000	0.131	0.129	1	0.00	0.00	0.01	
1B	34	0.414	-0.049	0.444	0.000	0.131	0.050	1	0.00	0.00	0.01	
1C	34	0.414	-0.543	-0.444	0.000	-0.131	0.129	1	0.00	0.00	0.01	
1D	34	0.414	-0.049	-0.444	0.000	-0.131	0.050	1	0.00	0.00	0.01	
1E	34	5.062	-0.543	0.444	0.000	0.131	0.129	1	0.00	0.01	0.02	
1F	34	5.062	-0.049	0.444	0.000	0.131	0.050	1	0.00	0.01	0.01	
1G	34	5.062	-0.543	-0.444	0.000	-0.131	0.129	1	0.00	0.01	0.02	
1H	34	5.062	-0.049	-0.444	0.000	-0.131	0.050	1	0.00	0.01	0.01	
1I	34	-0.889	-0.532	0.264	0.000	0.077	0.135	1	0.00	0.00	0.01	
1J	34	-0.889	-0.060	0.264	0.000	0.077	0.044	1	0.00	0.00	0.01	
1K	34	-0.889	-0.532	-0.264	0.000	-0.077	0.135	1	0.00	0.00	0.01	
1L	34	-0.889	-0.060	-0.264	0.000	-0.077	0.044	1	0.00	0.00	0.01	
1M	34	6.365	-0.532	0.264	0.000	0.077	0.135	1	0.00	0.01	0.01	
1N	34	6.365	-0.060	0.264	0.000	0.077	0.044	1	0.00	0.01	0.01	
1O	34	6.365	-0.532	-0.264	0.000	-0.077	0.135	1	0.00	0.01	0.01	
1P	34	6.365	-0.060	-0.264	0.000	-0.077	0.044	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	34	-2.022	-1.006	0.171	0.000	0.052	0.221	1	0.00	0.00	0.01	
1R	34	-2.022	0.415	0.171	0.000	0.052	-0.041	1	0.00	0.00	0.01	
1S	34	-2.022	-1.006	-0.171	0.000	-0.052	0.221	1	0.00	0.00	0.01	
1T	34	-2.022	0.415	-0.171	0.000	-0.052	-0.041	1	0.00	0.00	0.01	
1U	34	7.498	-1.006	0.171	0.000	0.052	0.221	1	0.00	0.01	0.02	
1V	34	7.498	0.415	0.171	0.000	0.052	-0.041	1	0.00	0.01	0.01	
1W	34	7.498	-1.006	-0.171	0.000	-0.052	0.221	1	0.00	0.01	0.02	
1X	34	7.498	0.415	-0.171	0.000	-0.052	-0.041	1	0.00	0.01	0.01	
2	34	8.863	-1.093	-0.000	0.000	0.001	0.289	1	0.00	0.01	0.02	
7	34	7.559	-0.930	-0.000	0.000	0.000	0.249	1	0.00	0.01	0.02	
8	34	9.301	-1.191	-0.000	0.000	0.000	0.312	1	0.00	0.01	0.02	
1A	51	0.414	-0.587	0.444	0.000	0.055	0.033	1	0.00	0.00	0.00	

1B	51	0.414	-0.093	0.444	0.000	0.055	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1C	51	0.414	-0.587	-0.444	0.000	-0.056	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1D	51	0.414	-0.093	-0.444	0.000	-0.056	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1E	51	5.062	-0.587	0.444	0.000	0.055	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	5.062	-0.093	0.444	0.000	0.055	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	5.062	-0.587	-0.444	0.000	-0.056	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	5.062	-0.093	-0.444	0.000	-0.056	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	-0.889	-0.576	0.264	0.000	0.032	0.041	1	0.00	0.00	0.00
1J	51	-0.889	-0.104	0.264	0.000	0.032	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1K	51	-0.889	-0.576	-0.264	0.000	-0.032	0.041	1	0.00	0.00	0.00
1L	51	-0.889	-0.104	-0.264	0.000	-0.032	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1M	51	6.365	-0.576	0.264	0.000	0.032	0.041	1	0.00	0.01	0.01
1N	51	6.365	-0.104	0.264	0.000	0.032	0.030	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	6.365	-0.576	-0.264	0.000	-0.032	0.041	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	6.365	-0.104	-0.264	0.000	-0.032	0.030	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-2.022	-1.050	0.171	0.000	0.023	0.046	1	0.00	0.00	0.00
1R	51	-2.022	0.370	0.171	0.000	0.023	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1S	51	-2.022	-1.050	-0.171	0.000	-0.023	0.046	1	0.00	0.00	0.00
1T	51	-2.022	0.370	-0.171	0.000	-0.023	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1U	51	7.498	-1.050	0.171	0.000	0.023	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1V	51	7.498	0.370	0.171	0.000	0.023	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1W	51	7.498	-1.050	-0.171	0.000	-0.023	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1X	51	7.498	0.370	-0.171	0.000	-0.023	0.026	1	0.00	0.01	0.01
2	51	8.863	-1.151	-0.000	0.000	0.001	0.098	1	0.00	0.01	0.01
7	51	7.559	-0.988	-0.000	0.000	0.000	0.086	1	0.00	0.01	0.01
8	51	9.301	-1.248	-0.000	0.000	0.000	0.105	1	0.00	0.01	0.01
1A	68	0.414	-0.632	0.444	0.000	-0.020	-0.070	1	0.00	0.00	0.00
1B	68	0.414	-0.138	0.444	0.000	-0.020	0.019	1	0.00	0.00	0.00
1C	68	0.414	-0.632	-0.444	0.000	0.020	-0.070	1	0.00	0.00	0.00
1D	68	0.414	-0.138	-0.444	0.000	0.020	0.019	1	0.00	0.00	0.00
1E	68	5.062	-0.632	0.444	0.000	-0.020	-0.070	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	5.062	-0.138	0.444	0.000	-0.020	0.019	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	5.062	-0.632	-0.444	0.000	0.020	-0.070	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	5.062	-0.138	-0.444	0.000	0.020	0.019	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	-0.889	-0.621	0.264	0.000	-0.013	-0.061	1	0.00	0.00	0.00
1J	68	-0.889	-0.149	0.264	0.000	-0.013	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1K	68	-0.889	-0.621	-0.264	0.000	0.013	-0.061	1	0.00	0.00	0.00
1L	68	-0.889	-0.149	-0.264	0.000	0.013	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1M	68	6.365	-0.621	0.264	0.000	-0.013	-0.061	1	0.00	0.01	0.01
1N	68	6.365	-0.149	0.264	0.000	-0.013	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1O	68	6.365	-0.621	-0.264	0.000	0.013	-0.061	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	6.365	-0.149	-0.264	0.000	0.013	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-2.022	-1.095	0.171	0.000	-0.006	-0.136	1	0.00	0.00	0.01
1R	68	-2.022	0.326	0.171	0.000	-0.006	0.085	1	0.00	0.00	0.00
1S	68	-2.022	-1.095	-0.171	0.000	0.006	-0.136	1	0.00	0.00	0.01
1T	68	-2.022	0.326	-0.171	0.000	0.006	0.085	1	0.00	0.00	0.00
1U	68	7.498	-1.095	0.171	0.000	-0.006	-0.136	1	0.00	0.01	0.01
1V	68	7.498	0.326	0.171	0.000	-0.006	0.085	1	0.00	0.01	0.01
1W	68	7.498	-1.095	-0.171	0.000	0.006	-0.136	1	0.00	0.01	0.01
1X	68	7.498	0.326	-0.171	0.000	0.006	0.085	1	0.00	0.01	0.01
2	68	8.863	-1.209	-0.000	0.000	0.001	-0.103	1	0.00	0.01	0.01
7	68	7.559	-1.046	-0.000	0.000	0.000	-0.087	1	0.00	0.01	0.01
8	68	9.301	-1.306	-0.000	0.000	0.000	-0.113	1	0.01	0.01	0.01
1A	85	0.414	-0.676	0.444	0.000	-0.096	-0.182	1	0.00	0.00	0.01
1B	85	0.414	-0.182	0.444	0.000	-0.096	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1C	85	0.414	-0.676	-0.444	0.000	0.096	-0.182	1	0.00	0.00	0.01
1D	85	0.414	-0.182	-0.444	0.000	0.096	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1E	85	5.062	-0.676	0.444	0.000	-0.096	-0.182	1	0.00	0.01	0.02
1F	85	5.062	-0.182	0.444	0.000	-0.096	-0.009	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	5.062	-0.676	-0.444	0.000	0.096	-0.182	1	0.00	0.01	0.02
1H	85	5.062	-0.182	-0.444	0.000	0.096	-0.009	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	-0.889	-0.665	0.264	0.000	-0.058	-0.170	1	0.00	0.00	0.01
1J	85	-0.889	-0.193	0.264	0.000	-0.058	-0.020	1	0.00	0.00	0.00
1K	85	-0.889	-0.665	-0.264	0.000	0.058	-0.170	1	0.00	0.00	0.01
1L	85	-0.889	-0.193	-0.264	0.000	0.058	-0.020	1	0.00	0.00	0.00
1M	85	6.365	-0.665	0.264	0.000	-0.058	-0.170	1	0.00	0.01	0.01
1N	85	6.365	-0.193	0.264	0.000	-0.058	-0.020	1	0.00	0.01	0.01
1O	85	6.365	-0.665	-0.264	0.000	0.058	-0.170	1	0.00	0.01	0.01
1P	85	6.365	-0.193	-0.264	0.000	0.058	-0.020	1	0.00	0.01	0.01
1Q	85	-2.022	-1.139	0.171	0.000	-0.036	-0.326	1	0.00	0.00	0.01
1R	85	-2.022	0.281	0.171	0.000	-0.036	0.136	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-2.022	-1.139	-0.171	0.000	0.035	-0.326	1	0.00	0.00	0.01
1T	85	-2.022	0.281	-0.171	0.000	0.035	0.136	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.498	-1.139	0.171	0.000	-0.036	-0.326	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.498	0.281	0.171	0.000	-0.036	0.136	1	0.00	0.01	0.01
1W	85	7.498	-1.139	-0.171	0.000	0.035	-0.326	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.498	0.281	-0.171	0.000	0.035	0.136	1	0.00	0.01	0.01
2	85	8.863	-1.267	-0.000	0.000	0.001	-0.313	1	0.00	0.01	0.02
7	85	7.559	-1.104	-0.000	0.000	0.000	-0.270	1	0.00	0.01	0.02
8	85	9.301	-1.364	-0.000	0.000	0.000	-0.340	1	0.01	0.01	0.02
1A	102	0.414	-0.721	0.444	0.000	-0.172	-0.300	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	0.414	-0.227	0.444	0.000	-0.172	-0.043	1	0.00	0.00	0.01
1C	102	0.414	-0.721	-0.444	0.000	0.171	-0.300	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	0.414	-0.227	-0.444	0.000	0.171	-0.043	1	0.00	0.00	0.01
1E	102	5.062	-0.721	0.444	0.000	-0.172	-0.300	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	5.062	-0.227	0.444	0.000	-0.172	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	5.062	-0.721	-0.444	0.000	0.171	-0.300	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	5.062	-0.227	-0.444	0.000	0.171	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	-0.889	-0.710	0.264	0.000	-0.103	-0.287	1	0.00	0.00	0.01
1J	102	-0.889	-0.238	0.264	0.000	-0.103	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	-0.889	-0.710	-0.264	0.000	0.103	-0.287	1	0.00	0.00	0.01
1L	102	-0.889	-0.238	-0.264	0.000	0.103	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1M	102	6.365	-0.710	0.264	0.000	-0.103	-0.287	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	6.365	-0.238	0.264	0.000	-0.103	-0.056	1	0.00	0.01	0.01
1O	102	6.365	-0.710	-0.264	0.000	0.103	-0.287	1	0.00	0.01	0.02

1P	102	6.365	-0.238	-0.264	0.000	0.103	-0.056	1	0.00	0.01	0.01
1Q	102	-2.022	-1.184	0.171	0.000	-0.065	-0.524	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-2.022	0.237	0.171	0.000	-0.065	0.180	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-2.022	-1.184	-0.171	0.000	0.064	-0.524	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-2.022	0.237	-0.171	0.000	0.064	0.180	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.498	-1.184	0.171	0.000	-0.065	-0.524	1	0.00	0.01	0.03
1V	102	7.498	0.237	0.171	0.000	-0.065	0.180	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.498	-1.184	-0.171	0.000	0.064	-0.524	1	0.00	0.01	0.03
1X	102	7.498	0.237	-0.171	0.000	0.064	0.180	1	0.00	0.01	0.02
2	102	8.863	-1.325	-0.000	0.000	0.001	-0.533	1	0.01	0.01	0.02
7	102	7.559	-1.162	-0.000	0.000	0.001	-0.462	1	0.00	0.01	0.02
8	102	9.301	-1.422	-0.000	0.000	0.000	-0.576	1	0.01	0.01	0.03
1A	119	0.414	-0.765	0.444	0.000	-0.247	-0.427	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	0.414	-0.271	0.444	0.000	-0.247	-0.086	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	0.414	-0.765	-0.444	0.000	0.247	-0.427	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	0.414	-0.271	-0.444	0.000	0.247	-0.086	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	5.062	-0.765	0.444	0.000	-0.247	-0.427	1	0.00	0.01	0.03
1F	119	5.062	-0.271	0.444	0.000	-0.247	-0.086	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	5.062	-0.765	-0.444	0.000	0.247	-0.427	1	0.00	0.01	0.03
1H	119	5.062	-0.271	-0.444	0.000	0.247	-0.086	1	0.00	0.01	0.02
1I	119	-0.889	-0.754	0.264	0.000	-0.148	-0.412	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	-0.889	-0.282	0.264	0.000	-0.148	-0.100	1	0.00	0.00	0.01
1K	119	-0.889	-0.754	-0.264	0.000	0.147	-0.412	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	-0.889	-0.282	-0.264	0.000	0.147	-0.100	1	0.00	0.00	0.01
1M	119	6.365	-0.754	0.264	0.000	-0.148	-0.412	1	0.00	0.01	0.03
1N	119	6.365	-0.282	0.264	0.000	-0.148	-0.100	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	6.365	-0.754	-0.264	0.000	0.147	-0.412	1	0.00	0.01	0.03
1P	119	6.365	-0.282	-0.264	0.000	0.147	-0.100	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-2.022	-1.228	0.171	0.000	-0.094	-0.729	1	0.00	0.00	0.03
1R	119	-2.022	0.192	0.171	0.000	-0.094	0.217	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-2.022	-1.228	-0.171	0.000	0.094	-0.729	1	0.00	0.00	0.03
1T	119	-2.022	0.192	-0.171	0.000	0.094	0.217	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.498	-1.228	0.171	0.000	-0.094	-0.729	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.498	0.192	0.171	0.000	-0.094	0.217	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.498	-1.228	-0.171	0.000	0.094	-0.729	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.498	0.192	-0.171	0.000	0.094	0.217	1	0.00	0.01	0.02
2	119	8.863	-1.383	-0.000	0.000	0.001	-0.764	1	0.01	0.01	0.03
7	119	7.559	-1.220	-0.000	0.000	0.001	-0.665	1	0.00	0.01	0.03
8	119	9.301	-1.480	-0.000	0.000	0.001	-0.823	1	0.01	0.01	0.03
1A	136	0.414	-0.810	0.444	0.000	-0.323	-0.561	1	0.00	0.00	0.03
1B	136	0.414	-0.316	0.444	0.000	-0.323	-0.135	1	0.00	0.00	0.02
1C	136	0.414	-0.810	-0.444	0.000	0.323	-0.561	1	0.00	0.00	0.03
1D	136	0.414	-0.316	-0.444	0.000	0.323	-0.135	1	0.00	0.00	0.02
1E	136	5.062	-0.810	0.444	0.000	-0.323	-0.561	1	0.00	0.01	0.04
1F	136	5.062	-0.316	0.444	0.000	-0.323	-0.135	1	0.00	0.01	0.03
1G	136	5.062	-0.810	-0.444	0.000	0.323	-0.561	1	0.00	0.01	0.04
1H	136	5.062	-0.316	-0.444	0.000	0.323	-0.135	1	0.00	0.01	0.03
1I	136	-0.889	-0.799	0.264	0.000	-0.193	-0.544	1	0.00	0.00	0.03
1J	136	-0.889	-0.327	0.264	0.000	-0.193	-0.152	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	-0.889	-0.799	-0.264	0.000	0.192	-0.544	1	0.00	0.00	0.03
1L	136	-0.889	-0.327	-0.264	0.000	0.192	-0.152	1	0.00	0.00	0.02
1M	136	6.365	-0.799	0.264	0.000	-0.193	-0.544	1	0.00	0.01	0.03
1N	136	6.365	-0.327	0.264	0.000	-0.193	-0.152	1	0.00	0.01	0.02
1O	136	6.365	-0.799	-0.264	0.000	0.192	-0.544	1	0.00	0.01	0.03
1P	136	6.365	-0.327	-0.264	0.000	0.192	-0.152	1	0.00	0.01	0.02
1Q	136	-2.022	-1.273	0.171	0.000	-0.123	-0.942	1	0.00	0.00	0.03
1R	136	-2.022	0.148	0.171	0.000	-0.123	0.246	1	0.00	0.00	0.02
1S	136	-2.022	-1.273	-0.171	0.000	0.123	-0.942	1	0.00	0.00	0.03
1T	136	-2.022	0.148	-0.171	0.000	0.123	0.246	1	0.00	0.00	0.02
1U	136	7.498	-1.273	0.171	0.000	-0.123	-0.942	1	0.00	0.01	0.04
1V	136	7.498	0.148	0.171	0.000	-0.123	0.246	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.498	-1.273	-0.171	0.000	0.123	-0.942	1	0.00	0.01	0.04
1X	136	7.498	0.148	-0.171	0.000	0.123	0.246	1	0.00	0.01	0.02
2	136	8.863	-1.440	-0.000	0.000	0.001	-1.004	1	0.01	0.01	0.04
7	136	7.559	-1.277	-0.000	0.000	0.001	-0.877	1	0.00	0.01	0.03
8	136	9.301	-1.537	-0.000	0.000	0.001	-1.080	1	0.01	0.01	0.04
1A	153	0.414	-0.854	0.444	0.000	-0.399	-0.702	1	0.00	0.00	0.04
1B	153	0.414	-0.360	0.444	0.000	-0.399	-0.193	1	0.00	0.00	0.03
1C	153	0.414	-0.854	-0.444	0.000	0.398	-0.702	1	0.00	0.00	0.04
1D	153	0.414	-0.360	-0.444	0.000	0.398	-0.193	1	0.00	0.00	0.03
1E	153	5.062	-0.854	0.444	0.000	-0.399	-0.702	1	0.00	0.01	0.05
1F	153	5.062	-0.360	0.444	0.000	-0.399	-0.193	1	0.00	0.01	0.03
1G	153	5.062	-0.854	-0.444	0.000	0.398	-0.702	1	0.00	0.01	0.05
1H	153	5.062	-0.360	-0.444	0.000	0.398	-0.193	1	0.00	0.01	0.03
1I	153	-0.889	-0.843	0.264	0.000	-0.238	-0.684	1	0.00	0.00	0.03
1J	153	-0.889	-0.371	0.264	0.000	-0.238	-0.211	1	0.00	0.00	0.02
1K	153	-0.889	-0.843	-0.264	0.000	0.237	-0.684	1	0.00	0.00	0.03
1L	153	-0.889	-0.371	-0.264	0.000	0.237	-0.211	1	0.00	0.00	0.02
1M	153	6.365	-0.843	0.264	0.000	-0.238	-0.684	1	0.00	0.01	0.04
1N	153	6.365	-0.371	0.264	0.000	-0.238	-0.211	1	0.00	0.01	0.03
1O	153	6.365	-0.843	-0.264	0.000	0.237	-0.684	1	0.00	0.01	0.04
1P	153	6.365	-0.371	-0.264	0.000	0.237	-0.211	1	0.00	0.01	0.03
1Q	153	-2.022	-1.317	0.171	0.000	-0.152	-1.162	1	0.01	0.00	0.04
1R	153	-2.022	0.103	0.171	0.000	-0.152	0.267	1	0.00	0.00	0.02
1S	153	-2.022	-1.317	-0.171	0.000	0.152	-1.162	1	0.01	0.00	0.04
1T	153	-2.022	0.103	-0.171	0.000	0.152	0.267	1	0.00	0.00	0.02
1U	153	7.498	-1.317	0.171	0.000	-0.152	-1.162	1	0.01	0.01	0.05
1V	153	7.498	0.103	0.171	0.000	-0.152	0.267	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.498	-1.317	-0.171	0.000	0.152	-1.162	1	0.01	0.01	0.05
1X	153	7.498	0.103	-0.171	0.000	0.152	0.267	1	0.00	0.01	0.02
2	153	8.863	-1.498	-0.000	0.000	0.001	-1.253	1	0.01	0.01	0.04
7	153	7.559	-1.335	-0.000	0.000	0.001	-1.099	1	0.01	0.01	0.04
8	153	9.301	-1.595	-0.000	0.000	0.001	-1.346	1	0.01	0.01	0.05
1A	170	0.414	-0.899	0.444	0.000	-0.474	-0.851	1	0.00	0.00	0.05

1B	170	0.414	-0.405	0.444	0.000	-0.474	-0.258	1	0.00	0.00	0.03	
1C	170	0.414	-0.899	-0.444	0.000	0.474	-0.851	1	0.00	0.00	0.05	
1D	170	0.414	-0.405	-0.444	0.000	0.474	-0.258	1	0.00	0.00	0.03	
1E	170	5.062	-0.899	0.444	0.000	-0.474	-0.851	1	0.00	0.01	0.05	
1F	170	5.062	-0.405	0.444	0.000	-0.474	-0.258	1	0.00	0.01	0.04	
1G	170	5.062	-0.899	-0.444	0.000	0.474	-0.851	1	0.00	0.01	0.05	
1H	170	5.062	-0.405	-0.444	0.000	0.474	-0.258	1	0.00	0.01	0.04	
1I	170	-0.889	-0.888	0.264	0.000	-0.283	-0.831	1	0.00	0.00	0.04	
1J	170	-0.889	-0.416	0.264	0.000	-0.283	-0.278	1	0.00	0.00	0.02	
1K	170	-0.889	-0.888	-0.264	0.000	0.282	-0.831	1	0.00	0.00	0.04	
1L	170	-0.889	-0.416	-0.264	0.000	0.282	-0.278	1	0.00	0.00	0.02	
1M	170	6.365	-0.888	0.264	0.000	-0.283	-0.831	1	0.00	0.01	0.04	
1N	170	6.365	-0.416	0.264	0.000	-0.283	-0.278	1	0.00	0.01	0.03	
1O	170	6.365	-0.888	-0.264	0.000	0.282	-0.831	1	0.00	0.01	0.04	
1P	170	6.365	-0.416	-0.264	0.000	0.282	-0.278	1	0.00	0.01	0.03	
1Q	170	-2.022	-1.362	0.171	0.000	-0.181	-1.390	1	0.01	0.00	0.05	
1R	170	-2.022	0.059	0.171	0.000	-0.181	0.281	1	0.00	0.00	0.02	
1S	170	-2.022	-1.362	-0.171	0.000	0.181	-1.390	1	0.01	0.00	0.05	
1T	170	-2.022	0.059	-0.171	0.000	0.181	0.281	1	0.00	0.00	0.02	
1U	170	7.498	-1.362	0.171	0.000	-0.181	-1.390	1	0.01	0.01	0.05	
1V	170	7.498	0.059	0.171	0.000	-0.181	0.281	1	0.00	0.01	0.03	
1W	170	7.498	-1.362	-0.171	0.000	0.181	-1.390	1	0.01	0.01	0.05	
1X	170	7.498	0.059	-0.171	0.000	0.181	0.281	1	0.00	0.01	0.03	
2	170	8.863	-1.556	-0.000	0.000	0.001	-1.513	1	0.01	0.01	0.05	
7	170	7.559	-1.393	-0.000	0.000	0.001	-1.331	1	0.01	0.01	0.04	
8	170	9.301	-1.653	-0.000	0.000	0.001	-1.622	1	0.01	0.01	0.05	

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1I	-0.889	-0.283	-0.831	1	0.5072	0.9983	0.9998	--	--	0.00	--	0.04 Snell.	'zx'=' 64
1J	-0.889	-0.283	-0.278	1	0.5072	0.9983	1.0002	--	--	0.00	--	0.02 Snell.	'zx'=' 64
1K	-0.889	0.282	-0.831	1	0.5072	0.9983	0.9998	--	--	0.00	--	0.04 Snell.	'zx'=' 64
1L	-0.889	0.282	-0.278	1	0.5072	0.9983	1.0002	--	--	0.00	--	0.02 Snell.	'zx'=' 64
1Q	-2.022	-0.181	-1.390	1	0.5072	0.9962	0.9994	--	--	0.00	--	0.05 Snell.	'zx'=' 64
1R	-2.022	-0.181	0.281	1	0.5072	0.9962	0.9993	--	--	0.00	--	0.02 Snell.	'zx'=' 64
1S	-2.022	0.181	-1.390	1	0.5072	0.9962	0.9994	--	--	0.00	--	0.05 Snell.	'zx'=' 64
1T	-2.022	0.181	0.281	1	0.5072	0.9962	0.9993	--	--	0.00	--	0.02 Snell.	'zx'=' 64

ASTA NUM. 8 NI 4647 NF 4648 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	0.586	0.294	0.029	0.000	0.281	-0.060	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	0.586	0.442	0.029	0.000	0.281	-0.084	1	0.00	0.00	0.02	
1C	0	0.586	0.294	-0.029	0.000	-0.281	-0.060	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	0.586	0.442	-0.029	0.000	-0.281	-0.084	1	0.00	0.00	0.02	
1E	0	4.890	0.294	0.029	0.000	0.281	-0.060	1	0.00	0.01	0.02	
1F	0	4.890	0.442	0.029	0.000	0.281	-0.084	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	4.890	0.294	-0.029	0.000	-0.281	-0.060	1	0.00	0.01	0.02	
1H	0	4.890	0.442	-0.029	0.000	-0.281	-0.084	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	-0.589	0.297	0.020	0.000	0.169	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1J	0	-0.589	0.439	0.020	0.000	0.169	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1K	0	-0.589	0.297	-0.020	0.000	-0.169	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1L	0	-0.589	0.439	-0.020	0.000	-0.169	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1M	0	6.065	0.297	0.020	0.000	0.169	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	6.065	0.439	0.020	0.000	0.169	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	6.065	0.297	-0.020	0.000	-0.169	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	6.065	0.439	-0.020	0.000	-0.169	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-1.952	0.155	0.019	0.000	0.110	-0.056	1	0.00	0.00	0.01	
1R	0	-1.952	0.581	0.019	0.000	0.110	-0.087	1	0.00	0.00	0.01	
1S	0	-1.952	0.155	-0.018	0.000	-0.110	-0.056	1	0.00	0.00	0.01	
1T	0	-1.952	0.581	-0.018	0.000	-0.110	-0.087	1	0.00	0.00	0.01	
1U	0	7.428	0.155	0.019	0.000	0.110	-0.056	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	7.428	0.581	0.019	0.000	0.110	-0.087	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.428	0.155	-0.018	0.000	-0.110	-0.056	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	7.428	0.581	-0.018	0.000	-0.110	-0.087	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	8.863	0.745	-0.000	0.000	-0.000	-0.134	1	0.00	0.01	0.01	
7	0	7.559	0.684	-0.000	0.000	-0.000	-0.125	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	9.301	0.782	-0.000	0.000	-0.000	-0.140	1	0.00	0.01	0.01	
1A	17	0.586	0.250	0.029	0.000	0.281	-0.015	1	0.00	0.00	0.02	
1B	17	0.586	0.397	0.029	0.000	0.281	-0.011	1	0.00	0.00	0.02	
1C	17	0.586	0.250	-0.029	0.000	-0.281	-0.015	1	0.00	0.00	0.02	
1D	17	0.586	0.397	-0.029	0.000	-0.281	-0.011	1	0.00	0.00	0.02	
1E	17	4.890	0.250	0.029	0.000	0.281	-0.015	1	0.00	0.01	0.02	
1F	17	4.890	0.397	0.029	0.000	0.281	-0.011	1	0.00	0.01	0.02	
1G	17	4.890	0.250	-0.029	0.000	-0.281	-0.015	1	0.00	0.01	0.02	
1H	17	4.890	0.397	-0.029	0.000	-0.281	-0.011	1	0.00	0.01	0.02	
1I	17	-0.589	0.252	0.020	0.000	0.169	0.012	1	0.00	0.00	0.01	
1J	17	-0.589	0.395	0.020	0.000	0.169	-0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1K	17	-0.589	0.252	-0.020	0.000	-0.169	0.012	1	0.00	0.00	0.01	
1L	17	-0.589	0.395	-0.020	0.000	-0.169	-0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1M	17	6.065	0.252	0.020	0.000	0.169	0.012	1	0.00	0.01	0.02	

1N	17	6.065	0.395	0.020	0.000	0.169	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	6.065	0.252	-0.020	0.000	-0.169	0.012	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	6.065	0.395	-0.020	0.000	-0.169	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-1.952	0.110	0.019	0.000	0.110	0.038	1	0.00	0.00	0.01
1R	17	-1.952	0.537	0.019	0.000	0.110	-0.064	1	0.00	0.00	0.01
1S	17	-1.952	0.110	-0.018	0.000	-0.110	0.038	1	0.00	0.00	0.01
1T	17	-1.952	0.537	-0.018	0.000	-0.110	-0.064	1	0.00	0.00	0.01
1U	17	7.428	0.110	0.019	0.000	0.110	0.038	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	7.428	0.537	0.019	0.000	0.110	-0.064	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	7.428	0.110	-0.018	0.000	-0.110	0.038	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	7.428	0.537	-0.018	0.000	-0.110	-0.064	1	0.00	0.01	0.02
2	17	8.863	0.688	-0.000	0.000	-0.000	-0.013	1	0.00	0.01	0.01
7	17	7.559	0.626	-0.000	0.000	-0.000	-0.014	1	0.00	0.01	0.01
8	17	9.301	0.724	-0.000	0.000	-0.000	-0.012	1	0.00	0.01	0.01
1A	34	0.586	0.205	0.029	0.000	0.281	0.023	1	0.00	0.00	0.02
1B	34	0.586	0.353	0.029	0.000	0.281	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1C	34	0.586	0.205	-0.029	0.000	-0.281	0.023	1	0.00	0.00	0.02
1D	34	0.586	0.353	-0.029	0.000	-0.281	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1E	34	4.890	0.205	0.029	0.000	0.281	0.023	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	4.890	0.353	0.029	0.000	0.281	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1G	34	4.890	0.205	-0.029	0.000	-0.281	0.023	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	4.890	0.353	-0.029	0.000	-0.281	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1I	34	-0.589	0.208	0.020	0.000	0.168	0.075	1	0.00	0.00	0.01
1J	34	-0.589	0.350	0.020	0.000	0.168	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1K	34	-0.589	0.208	-0.020	0.000	-0.168	0.075	1	0.00	0.00	0.01
1L	34	-0.589	0.350	-0.020	0.000	-0.168	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1M	34	6.065	0.208	0.020	0.000	0.168	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	6.065	0.350	0.020	0.000	0.168	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	6.065	0.208	-0.020	0.000	-0.168	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	6.065	0.350	-0.020	0.000	-0.168	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-1.952	0.066	0.019	0.000	0.110	0.125	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-1.952	0.492	0.019	0.000	0.110	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-1.952	0.066	-0.018	0.000	-0.110	0.125	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-1.952	0.492	-0.018	0.000	-0.110	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.428	0.066	0.019	0.000	0.110	0.125	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.428	0.492	0.019	0.000	0.110	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	7.428	0.066	-0.018	0.000	-0.110	0.125	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.428	0.492	-0.018	0.000	-0.110	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	34	8.863	0.630	-0.000	0.000	-0.000	0.099	1	0.00	0.01	0.01
7	34	7.559	0.568	-0.000	0.000	-0.000	0.088	1	0.00	0.01	0.01
8	34	9.301	0.666	-0.000	0.000	-0.000	0.106	1	0.00	0.01	0.01
1A	51	0.586	0.161	0.029	0.000	0.281	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1B	51	0.586	0.308	0.029	0.000	0.281	0.111	1	0.00	0.00	0.02
1C	51	0.586	0.161	-0.029	0.000	-0.281	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1D	51	0.586	0.308	-0.029	0.000	-0.281	0.111	1	0.00	0.00	0.02
1E	51	4.890	0.161	0.029	0.000	0.281	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1F	51	4.890	0.308	0.029	0.000	0.281	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	4.890	0.161	-0.029	0.000	-0.281	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1H	51	4.890	0.308	-0.029	0.000	-0.281	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	-0.589	0.163	0.020	0.000	0.168	0.129	1	0.00	0.00	0.01
1J	51	-0.589	0.306	0.020	0.000	0.168	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1K	51	-0.589	0.163	-0.020	0.000	-0.168	0.129	1	0.00	0.00	0.01
1L	51	-0.589	0.306	-0.020	0.000	-0.168	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1M	51	6.065	0.163	0.020	0.000	0.168	0.129	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	6.065	0.306	0.020	0.000	0.168	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	6.065	0.163	-0.020	0.000	-0.168	0.129	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	6.065	0.306	-0.020	0.000	-0.168	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-1.952	0.021	0.019	0.000	0.110	0.204	1	0.00	0.00	0.01
1R	51	-1.952	0.448	0.019	0.000	0.110	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1S	51	-1.952	0.021	-0.018	0.000	-0.110	0.204	1	0.00	0.00	0.01
1T	51	-1.952	0.448	-0.018	0.000	-0.110	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1U	51	7.428	0.021	0.019	0.000	0.110	0.204	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	7.428	0.448	0.019	0.000	0.110	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	7.428	0.021	-0.018	0.000	-0.110	0.204	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	7.428	0.448	-0.018	0.000	-0.110	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
2	51	8.863	0.572	-0.000	0.000	-0.000	0.201	1	0.00	0.01	0.02
7	51	7.559	0.510	-0.000	0.000	-0.000	0.180	1	0.00	0.01	0.01
8	51	9.301	0.608	-0.000	0.000	-0.000	0.214	1	0.00	0.01	0.02
1A	68	0.586	0.116	0.029	0.000	0.280	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1B	68	0.586	0.264	0.029	0.000	0.280	0.160	1	0.00	0.00	0.02
1C	68	0.586	0.116	-0.029	0.000	-0.280	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1D	68	0.586	0.264	-0.029	0.000	-0.280	0.160	1	0.00	0.00	0.02
1E	68	4.890	0.116	0.029	0.000	0.280	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1F	68	4.890	0.264	0.029	0.000	0.280	0.160	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	4.890	0.116	-0.029	0.000	-0.280	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1H	68	4.890	0.264	-0.029	0.000	-0.280	0.160	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	-0.589	0.119	0.020	0.000	0.167	0.177	1	0.00	0.00	0.01
1J	68	-0.589	0.261	0.020	0.000	0.167	0.059	1	0.00	0.00	0.01
1K	68	-0.589	0.119	-0.020	0.000	-0.167	0.177	1	0.00	0.00	0.01
1L	68	-0.589	0.261	-0.020	0.000	-0.167	0.059	1	0.00	0.00	0.01
1M	68	6.065	0.119	0.020	0.000	0.167	0.177	1	0.00	0.01	0.02
1N	68	6.065	0.261	0.020	0.000	0.167	0.059	1	0.00	0.01	0.02
1O	68	6.065	0.119	-0.020	0.000	-0.167	0.177	1	0.00	0.01	0.02
1P	68	6.065	0.261	-0.020	0.000	-0.167	0.059	1	0.00	0.01	0.02
1Q	68	-1.952	-0.023	0.019	0.000	0.110	0.276	1	0.00	0.00	0.02
1R	68	-1.952	0.403	0.019	0.000	0.110	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-1.952	-0.023	-0.018	0.000	-0.110	0.276	1	0.00	0.00	0.02
1T	68	-1.952	0.403	-0.018	0.000	-0.110	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.428	-0.023	0.019	0.000	0.110	0.276	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	7.428	0.403	0.019	0.000	0.110	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	7.428	-0.023	-0.018	0.000	-0.110	0.276	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	7.428	0.403	-0.018	0.000	-0.110	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
2	68	8.863	0.514	-0.000	0.000	0.000	0.294	1	0.00	0.01	0.02
7	68	7.559	0.452	-0.000	0.000	-0.000	0.261	1	0.00	0.01	0.02
8	68	9.301	0.550	-0.000	0.000	-0.000	0.313	1	0.00	0.01	0.02

1A	85	0.586	0.072	0.029	0.000	0.280	0.090	1	0.00	0.00	0.02
1B	85	0.586	0.219	0.029	0.000	0.280	0.202	1	0.00	0.00	0.02
1C	85	0.586	0.072	-0.029	0.000	-0.280	0.090	1	0.00	0.00	0.02
1D	85	0.586	0.219	-0.029	0.000	-0.280	0.202	1	0.00	0.00	0.02
1E	85	4.890	0.072	0.029	0.000	0.280	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1F	85	4.890	0.219	0.029	0.000	0.280	0.202	1	0.00	0.01	0.03
1G	85	4.890	0.072	-0.029	0.000	-0.280	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1H	85	4.890	0.219	-0.029	0.000	-0.280	0.202	1	0.00	0.01	0.03
1I	85	-0.589	0.074	0.020	0.000	0.167	0.216	1	0.00	0.00	0.02
1J	85	-0.589	0.217	0.020	0.000	0.167	0.076	1	0.00	0.00	0.01
1K	85	-0.589	0.074	-0.020	0.000	-0.167	0.216	1	0.00	0.00	0.02
1L	85	-0.589	0.217	-0.020	0.000	-0.167	0.076	1	0.00	0.00	0.01
1M	85	6.065	0.074	0.020	0.000	0.167	0.216	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	6.065	0.217	0.020	0.000	0.167	0.076	1	0.00	0.01	0.02
1O	85	6.065	0.074	-0.020	0.000	-0.167	0.216	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	6.065	0.217	-0.020	0.000	-0.167	0.076	1	0.00	0.01	0.02
1Q	85	-1.952	-0.068	0.019	0.000	0.109	0.340	1	0.00	0.00	0.02
1R	85	-1.952	0.359	0.019	0.000	0.109	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-1.952	-0.068	-0.018	0.000	-0.110	0.340	1	0.00	0.00	0.02
1T	85	-1.952	0.359	-0.018	0.000	-0.110	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.428	-0.068	0.019	0.000	0.109	0.340	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.428	0.359	0.019	0.000	0.109	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	7.428	-0.068	-0.018	0.000	-0.110	0.340	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.428	0.359	-0.018	0.000	-0.110	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	85	8.863	0.456	-0.000	0.000	0.000	0.376	1	0.00	0.01	0.02
7	85	7.559	0.395	-0.000	0.000	0.000	0.333	1	0.00	0.01	0.02
8	85	9.301	0.492	-0.000	0.000	0.000	0.402	1	0.00	0.01	0.02
1A	102	0.586	0.027	0.029	0.000	0.280	0.098	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	0.586	0.174	0.029	0.000	0.280	0.237	1	0.00	0.00	0.02
1C	102	0.586	0.027	-0.029	0.000	-0.280	0.098	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	0.586	0.174	-0.029	0.000	-0.280	0.237	1	0.00	0.00	0.02
1E	102	4.890	0.027	0.029	0.000	0.280	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	4.890	0.174	0.029	0.000	0.280	0.237	1	0.00	0.01	0.03
1G	102	4.890	0.027	-0.029	0.000	-0.280	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	4.890	0.174	-0.029	0.000	-0.280	0.237	1	0.00	0.01	0.03
1I	102	-0.589	0.030	0.020	0.000	0.167	0.248	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	-0.589	0.172	0.020	0.000	0.167	0.086	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	-0.589	0.030	-0.020	0.000	-0.167	0.248	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	-0.589	0.172	-0.020	0.000	-0.167	0.086	1	0.00	0.00	0.01
1M	102	6.065	0.030	0.020	0.000	0.167	0.248	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	6.065	0.172	0.020	0.000	0.167	0.086	1	0.00	0.01	0.02
1O	102	6.065	0.030	-0.020	0.000	-0.167	0.248	1	0.00	0.01	0.02
1P	102	6.065	0.172	-0.020	0.000	-0.167	0.086	1	0.00	0.01	0.02
1Q	102	-1.952	-0.112	0.019	0.000	0.109	0.397	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-1.952	0.314	0.019	0.000	0.109	-0.063	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-1.952	-0.112	-0.018	0.000	-0.110	0.397	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-1.952	0.314	-0.018	0.000	-0.110	-0.063	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.428	-0.112	0.019	0.000	0.109	0.397	1	0.00	0.01	0.02
1V	102	7.428	0.314	0.019	0.000	0.109	-0.063	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.428	-0.112	-0.018	0.000	-0.110	0.397	1	0.00	0.01	0.02
1X	102	7.428	0.314	-0.018	0.000	-0.110	-0.063	1	0.00	0.01	0.02
2	102	8.863	0.398	-0.000	0.000	0.000	0.449	1	0.00	0.01	0.02
7	102	7.559	0.337	-0.000	0.000	0.000	0.396	1	0.00	0.01	0.02
8	102	9.301	0.434	-0.000	0.000	0.000	0.480	1	0.00	0.01	0.02
1A	119	0.586	-0.017	0.029	0.000	0.280	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	0.586	0.130	0.029	0.000	0.280	0.264	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	0.586	-0.017	-0.029	0.000	-0.280	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	0.586	0.130	-0.029	0.000	-0.280	0.264	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	4.890	-0.017	0.029	0.000	0.280	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1F	119	4.890	0.130	0.029	0.000	0.280	0.264	1	0.00	0.01	0.03
1G	119	4.890	-0.017	-0.029	0.000	-0.280	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1H	119	4.890	0.130	-0.029	0.000	-0.280	0.264	1	0.00	0.01	0.03
1I	119	-0.589	-0.015	0.020	0.000	0.166	0.273	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	-0.589	0.128	0.020	0.000	0.166	0.088	1	0.00	0.00	0.01
1K	119	-0.589	-0.015	-0.020	0.000	-0.166	0.273	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	-0.589	0.128	-0.020	0.000	-0.166	0.088	1	0.00	0.00	0.01
1M	119	6.065	-0.015	0.020	0.000	0.166	0.273	1	0.00	0.01	0.02
1N	119	6.065	0.128	0.020	0.000	0.166	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	6.065	-0.015	-0.020	0.000	-0.166	0.273	1	0.00	0.01	0.02
1P	119	6.065	0.128	-0.020	0.000	-0.166	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-1.952	-0.157	0.019	0.000	0.109	0.446	1	0.00	0.00	0.02
1R	119	-1.952	0.270	0.019	0.000	0.109	-0.085	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-1.952	-0.157	-0.018	0.000	-0.110	0.446	1	0.00	0.00	0.02
1T	119	-1.952	0.270	-0.018	0.000	-0.110	-0.085	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.428	-0.157	0.019	0.000	0.109	0.446	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.428	0.270	0.019	0.000	0.109	-0.085	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.428	-0.157	-0.018	0.000	-0.110	0.446	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.428	0.270	-0.018	0.000	-0.110	-0.085	1	0.00	0.01	0.02
2	119	8.863	0.340	-0.000	0.000	0.000	0.512	1	0.00	0.01	0.02
7	119	7.559	0.279	-0.000	0.000	0.000	0.448	1	0.00	0.01	0.02
8	119	9.301	0.376	-0.000	0.000	0.000	0.549	1	0.00	0.01	0.02
1A	136	0.586	-0.062	0.029	0.000	0.280	0.090	1	0.00	0.00	0.02
1B	136	0.586	0.085	0.029	0.000	0.280	0.283	1	0.00	0.00	0.02
1C	136	0.586	-0.062	-0.029	0.000	-0.280	0.090	1	0.00	0.00	0.02
1D	136	0.586	0.085	-0.029	0.000	-0.280	0.283	1	0.00	0.00	0.02
1E	136	4.890	-0.062	0.029	0.000	0.280	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1F	136	4.890	0.085	0.029	0.000	0.280	0.283	1	0.00	0.01	0.03
1G	136	4.890	-0.062	-0.029	0.000	-0.280	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1H	136	4.890	0.085	-0.029	0.000	-0.280	0.283	1	0.00	0.01	0.03
1I	136	-0.589	-0.059	0.020	0.000	0.166	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1J	136	-0.589	0.083	0.020	0.000	0.166	0.083	1	0.00	0.00	0.01
1K	136	-0.589	-0.059	-0.020	0.000	-0.166	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1L	136	-0.589	0.083	-0.020	0.000	-0.166	0.083	1	0.00	0.00	0.01
1M	136	6.065	-0.059	0.020	0.000	0.166	0.290	1	0.00	0.01	0.02

1N	136	6.065	0.083	0.020	0.000	0.166	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1O	136	6.065	-0.059	-0.020	0.000	-0.166	0.290	1	0.00	0.01	0.02
1P	136	6.065	0.083	-0.020	0.000	-0.166	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1Q	136	-1.952	-0.201	0.019	0.000	0.109	0.487	1	0.00	0.00	0.02
1R	136	-1.952	0.225	0.019	0.000	0.109	-0.115	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-1.952	-0.201	-0.018	0.000	-0.109	0.487	1	0.00	0.00	0.02
1T	136	-1.952	0.225	-0.018	0.000	-0.109	-0.115	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.428	-0.201	0.019	0.000	0.109	0.487	1	0.00	0.01	0.03
1V	136	7.428	0.225	0.019	0.000	0.109	-0.115	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.428	-0.201	-0.018	0.000	-0.109	0.487	1	0.00	0.01	0.03
1X	136	7.428	0.225	-0.018	0.000	-0.109	-0.115	1	0.00	0.01	0.02
2	136	8.863	0.283	-0.000	0.000	0.000	0.565	1	0.00	0.01	0.02
7	136	7.559	0.221	-0.000	0.000	0.000	0.490	1	0.00	0.01	0.02
8	136	9.301	0.319	-0.000	0.000	0.000	0.608	1	0.00	0.01	0.03

1A	153	0.586	-0.106	0.029	0.000	0.280	0.074	1	0.00	0.00	0.02
1B	153	0.586	0.041	0.029	0.000	0.280	0.295	1	0.00	0.00	0.02
1C	153	0.586	-0.106	-0.029	0.000	-0.280	0.074	1	0.00	0.00	0.02
1D	153	0.586	0.041	-0.029	0.000	-0.280	0.295	1	0.00	0.00	0.02
1E	153	4.890	-0.106	0.029	0.000	0.280	0.074	1	0.00	0.01	0.02
1F	153	4.890	0.041	0.029	0.000	0.280	0.295	1	0.00	0.01	0.03
1G	153	4.890	-0.106	-0.029	0.000	-0.280	0.074	1	0.00	0.01	0.02
1H	153	4.890	0.041	-0.029	0.000	-0.280	0.295	1	0.00	0.01	0.03
1I	153	-0.589	-0.104	0.020	0.000	0.166	0.299	1	0.00	0.00	0.02
1J	153	-0.589	0.039	0.020	0.000	0.166	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1K	153	-0.589	-0.104	-0.020	0.000	-0.166	0.299	1	0.00	0.00	0.02
1L	153	-0.589	0.039	-0.020	0.000	-0.166	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1M	153	6.065	-0.104	0.020	0.000	0.166	0.299	1	0.00	0.01	0.02
1N	153	6.065	0.039	0.020	0.000	0.166	0.070	1	0.00	0.01	0.02
1O	153	6.065	-0.104	-0.020	0.000	-0.166	0.299	1	0.00	0.01	0.02
1P	153	6.065	0.039	-0.020	0.000	-0.166	0.070	1	0.00	0.01	0.02
1Q	153	-1.952	-0.246	0.019	0.000	0.109	0.521	1	0.00	0.00	0.02
1R	153	-1.952	0.181	0.019	0.000	0.109	-0.152	1	0.00	0.00	0.01
1S	153	-1.952	-0.246	-0.018	0.000	-0.109	0.521	1	0.00	0.00	0.02
1T	153	-1.952	0.181	-0.018	0.000	-0.109	-0.152	1	0.00	0.00	0.01
1U	153	7.428	-0.246	0.019	0.000	0.109	0.521	1	0.00	0.01	0.03
1V	153	7.428	0.181	0.019	0.000	0.109	-0.152	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.428	-0.246	-0.018	0.000	-0.109	0.521	1	0.00	0.01	0.03
1X	153	7.428	0.181	-0.018	0.000	-0.109	-0.152	1	0.00	0.01	0.02
2	153	8.863	0.225	-0.000	0.000	0.000	0.608	1	0.00	0.01	0.03
7	153	7.559	0.163	-0.000	0.000	0.000	0.523	1	0.00	0.01	0.02
8	153	9.301	0.261	-0.000	0.000	0.000	0.657	1	0.00	0.01	0.03

1A	170	0.586	-0.151	0.029	0.000	0.280	0.051	1	0.00	0.00	0.02
1B	170	0.586	-0.004	0.029	0.000	0.280	0.299	1	0.00	0.00	0.02
1C	170	0.586	-0.151	-0.029	0.000	-0.280	0.051	1	0.00	0.00	0.02
1D	170	0.586	-0.004	-0.029	0.000	-0.280	0.299	1	0.00	0.00	0.02
1E	170	4.890	-0.151	0.029	0.000	0.280	0.051	1	0.00	0.01	0.02
1F	170	4.890	-0.004	0.029	0.000	0.280	0.299	1	0.00	0.01	0.03
1G	170	4.890	-0.151	-0.029	0.000	-0.280	0.051	1	0.00	0.01	0.02
1H	170	4.890	-0.004	-0.029	0.000	-0.280	0.299	1	0.00	0.01	0.03
1I	170	-0.589	-0.148	0.020	0.000	0.165	0.301	1	0.00	0.00	0.02
1J	170	-0.589	-0.006	0.020	0.000	0.165	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1K	170	-0.589	-0.148	-0.020	0.000	-0.165	0.301	1	0.00	0.00	0.02
1L	170	-0.589	-0.006	-0.020	0.000	-0.165	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1M	170	6.065	-0.148	0.020	0.000	0.165	0.301	1	0.00	0.01	0.02
1N	170	6.065	-0.006	0.020	0.000	0.165	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1O	170	6.065	-0.148	-0.020	0.000	-0.165	0.301	1	0.00	0.01	0.02
1P	170	6.065	-0.006	-0.020	0.000	-0.165	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1Q	170	-1.952	-0.290	0.019	0.000	0.109	0.548	1	0.00	0.00	0.02
1R	170	-1.952	0.136	0.019	0.000	0.109	-0.197	1	0.00	0.00	0.01
1S	170	-1.952	-0.290	-0.018	0.000	-0.109	0.548	1	0.00	0.00	0.02
1T	170	-1.952	0.136	-0.018	0.000	-0.109	-0.197	1	0.00	0.00	0.01
1U	170	7.428	-0.290	0.019	0.000	0.109	0.548	1	0.00	0.01	0.03
1V	170	7.428	0.136	0.019	0.000	0.109	-0.197	1	0.00	0.01	0.02
1W	170	7.428	-0.290	-0.018	0.000	-0.109	0.548	1	0.00	0.01	0.03
1X	170	7.428	0.136	-0.018	0.000	-0.109	-0.197	1	0.00	0.01	0.02
2	170	8.863	0.167	-0.000	0.000	0.000	0.641	1	0.00	0.01	0.03
7	170	7.559	0.105	-0.000	0.000	0.000	0.546	1	0.00	0.01	0.02
8	170	9.301	0.203	-0.000	0.000	0.000	0.697	1	0.00	0.01	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1I	-0.589	0.169	0.301	1	0.5072	1.0013	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1J	-0.589	0.169	0.088	1	0.5072	1.0013	1.0003	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1K	-0.589	-0.169	0.301	1	0.5072	1.0013	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1L	-0.589	-0.169	0.088	1	0.5072	1.0013	1.0003	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1Q	-1.952	0.110	0.548	1	0.5072	1.0045	1.0003	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1R	-1.952	0.110	-0.197	1	0.5072	1.0045	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1S	-1.952	-0.110	0.548	1	0.5072	1.0045	1.0003	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1T	-1.952	-0.110	-0.197	1	0.5072	1.0045	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 9 NI 4704 NF 4647 Lungh. 160.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x --	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota

cm			kN		kN*m						
1A	0	-1.045	0.165	0.585	0.000	0.658	-0.006	1	0.00	0.00	0.04
1B	0	-1.045	0.216	0.585	0.000	0.658	-0.077	1	0.00	0.00	0.04
1C	0	-1.045	0.165	-0.585	0.000	-0.658	-0.006	1	0.00	0.00	0.04
1D	0	-1.045	0.216	-0.585	0.000	-0.658	-0.077	1	0.00	0.00	0.04
1E	0	1.588	0.165	0.585	0.000	0.658	-0.006	1	0.00	0.00	0.04
1F	0	1.588	0.216	0.585	0.000	0.658	-0.077	1	0.00	0.00	0.04
1G	0	1.588	0.165	-0.585	0.000	-0.658	-0.006	1	0.00	0.00	0.04
1H	0	1.588	0.216	-0.585	0.000	-0.658	-0.077	1	0.00	0.00	0.04
1I	0	-2.037	0.152	0.343	0.000	0.382	0.012	1	0.00	0.00	0.02
1J	0	-2.037	0.229	0.343	0.000	0.382	-0.095	1	0.00	0.00	0.03
1K	0	-2.037	0.152	-0.342	0.000	-0.381	0.012	1	0.00	0.00	0.02
1L	0	-2.037	0.229	-0.342	0.000	-0.381	-0.095	1	0.00	0.00	0.03
1M	0	2.581	0.152	0.343	0.000	0.382	0.012	1	0.00	0.00	0.02
1N	0	2.581	0.229	0.343	0.000	0.382	-0.095	1	0.00	0.00	0.03
1O	0	2.581	0.152	-0.342	0.000	-0.381	0.012	1	0.00	0.00	0.02
1P	0	2.581	0.229	-0.342	0.000	-0.381	-0.095	1	0.00	0.00	0.03
1Q	0	-2.531	0.170	0.221	0.000	0.245	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1R	0	-2.531	0.211	0.221	0.000	0.245	-0.081	1	0.00	0.00	0.02
1S	0	-2.531	0.170	-0.221	0.000	-0.245	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1T	0	-2.531	0.211	-0.221	0.000	-0.245	-0.081	1	0.00	0.00	0.02
1U	0	3.075	0.170	0.221	0.000	0.245	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1V	0	3.075	0.211	0.221	0.000	0.245	-0.081	1	0.00	0.00	0.02
1W	0	3.075	0.170	-0.221	0.000	-0.245	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1X	0	3.075	0.211	-0.221	0.000	-0.245	-0.081	1	0.00	0.00	0.02
2	0	-0.427	0.213	-0.000	0.000	-0.001	-0.039	1	0.00	0.00	0.00
7	0	-0.325	0.221	-0.000	0.000	-0.001	-0.042	1	0.00	0.00	0.00
8	0	-0.821	0.207	-0.000	0.000	-0.001	-0.036	1	0.00	0.00	0.00
1A	16	-1.045	0.123	0.585	0.000	0.564	0.016	1	0.00	0.00	0.03
1B	16	-1.045	0.174	0.585	0.000	0.564	-0.045	1	0.00	0.00	0.03
1C	16	-1.045	0.123	-0.585	0.000	-0.564	0.016	1	0.00	0.00	0.03
1D	16	-1.045	0.174	-0.585	0.000	-0.564	-0.045	1	0.00	0.00	0.03
1E	16	1.588	0.123	0.585	0.000	0.564	0.016	1	0.00	0.00	0.03
1F	16	1.588	0.174	0.585	0.000	0.564	-0.045	1	0.00	0.00	0.03
1G	16	1.588	0.123	-0.585	0.000	-0.564	0.016	1	0.00	0.00	0.03
1H	16	1.588	0.174	-0.585	0.000	-0.564	-0.045	1	0.00	0.00	0.03
1I	16	-2.037	0.110	0.343	0.000	0.327	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1J	16	-2.037	0.187	0.343	0.000	0.327	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1K	16	-2.037	0.110	-0.342	0.000	-0.326	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1L	16	-2.037	0.187	-0.342	0.000	-0.326	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1M	16	2.581	0.110	0.343	0.000	0.327	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1N	16	2.581	0.187	0.343	0.000	0.327	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1O	16	2.581	0.110	-0.342	0.000	-0.326	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1P	16	2.581	0.187	-0.342	0.000	-0.326	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1Q	16	-2.531	0.128	0.221	0.000	0.209	0.022	1	0.00	0.00	0.01
1R	16	-2.531	0.169	0.221	0.000	0.209	-0.051	1	0.00	0.00	0.02
1S	16	-2.531	0.128	-0.221	0.000	-0.209	0.022	1	0.00	0.00	0.01
1T	16	-2.531	0.169	-0.221	0.000	-0.209	-0.051	1	0.00	0.00	0.02
1U	16	3.075	0.128	0.221	0.000	0.209	0.022	1	0.00	0.00	0.02
1V	16	3.075	0.169	0.221	0.000	0.209	-0.051	1	0.00	0.00	0.02
1W	16	3.075	0.128	-0.221	0.000	-0.209	0.022	1	0.00	0.00	0.02
1X	16	3.075	0.169	-0.221	0.000	-0.209	-0.051	1	0.00	0.00	0.02
2	16	-0.427	0.158	-0.000	0.000	-0.001	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
7	16	-0.325	0.166	-0.000	0.000	-0.000	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
8	16	-0.821	0.153	-0.000	0.000	-0.000	-0.007	1	0.00	0.00	0.00
1A	32	-1.045	0.081	0.585	0.000	0.470	0.032	1	0.00	0.00	0.03
1B	32	-1.045	0.132	0.585	0.000	0.470	-0.020	1	0.00	0.00	0.03
1C	32	-1.045	0.081	-0.585	0.000	-0.470	0.032	1	0.00	0.00	0.03
1D	32	-1.045	0.132	-0.585	0.000	-0.470	-0.020	1	0.00	0.00	0.03
1E	32	1.588	0.081	0.585	0.000	0.470	0.032	1	0.00	0.00	0.03
1F	32	1.588	0.132	0.585	0.000	0.470	-0.020	1	0.00	0.00	0.03
1G	32	1.588	0.081	-0.585	0.000	-0.470	0.032	1	0.00	0.00	0.03
1H	32	1.588	0.132	-0.585	0.000	-0.470	-0.020	1	0.00	0.00	0.03
1I	32	-2.037	0.068	0.343	0.000	0.272	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1J	32	-2.037	0.145	0.343	0.000	0.272	-0.034	1	0.00	0.00	0.02
1K	32	-2.037	0.068	-0.342	0.000	-0.271	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1L	32	-2.037	0.145	-0.342	0.000	-0.271	-0.034	1	0.00	0.00	0.02
1M	32	2.581	0.068	0.343	0.000	0.272	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1N	32	2.581	0.145	0.343	0.000	0.272	-0.034	1	0.00	0.00	0.02
1O	32	2.581	0.068	-0.342	0.000	-0.271	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1P	32	2.581	0.145	-0.342	0.000	-0.271	-0.034	1	0.00	0.00	0.02
1Q	32	-2.531	0.086	0.221	0.000	0.174	0.040	1	0.00	0.00	0.01
1R	32	-2.531	0.127	0.221	0.000	0.174	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1S	32	-2.531	0.086	-0.221	0.000	-0.174	0.040	1	0.00	0.00	0.01
1T	32	-2.531	0.127	-0.221	0.000	-0.174	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1U	32	3.075	0.086	0.221	0.000	0.174	0.040	1	0.00	0.00	0.01
1V	32	3.075	0.127	0.221	0.000	0.174	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1W	32	3.075	0.086	-0.221	0.000	-0.174	0.040	1	0.00	0.00	0.01
1X	32	3.075	0.127	-0.221	0.000	-0.174	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
2	32	-0.427	0.104	-0.000	0.000	-0.001	0.012	1	0.00	0.00	0.00
7	32	-0.325	0.112	-0.000	0.000	-0.000	0.011	1	0.00	0.00	0.00
8	32	-0.821	0.098	-0.000	0.000	-0.000	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1A	48	-1.045	0.039	0.585	0.000	0.377	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1B	48	-1.045	0.090	0.585	0.000	0.377	-0.001	1	0.00	0.00	0.02
1C	48	-1.045	0.039	-0.585	0.000	-0.376	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1D	48	-1.045	0.090	-0.585	0.000	-0.376	-0.001	1	0.00	0.00	0.02
1E	48	1.588	0.039	0.585	0.000	0.377	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1F	48	1.588	0.090	0.585	0.000	0.377	-0.001	1	0.00	0.00	0.02
1G	48	1.588	0.039	-0.585	0.000	-0.376	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1H	48	1.588	0.090	-0.585	0.000	-0.376	-0.001	1	0.00	0.00	0.02
1I	48	-2.037	0.027	0.343	0.000	0.217	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1J	48	-2.037	0.103	0.343	0.000	0.217	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1K	48	-2.037	0.027	-0.342	0.000	-0.216	0.053	1	0.00	0.00	0.02

1L	48	-2.037	0.103	-0.342	0.000	-0.216	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1M	48	2.581	0.027	0.343	0.000	0.217	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1N	48	2.581	0.103	0.343	0.000	0.217	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1O	48	2.581	0.027	-0.342	0.000	-0.216	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1P	48	2.581	0.103	-0.342	0.000	-0.216	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1Q	48	-2.531	0.044	0.221	0.000	0.139	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1R	48	-2.531	0.085	0.221	0.000	0.139	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1S	48	-2.531	0.044	-0.221	0.000	-0.138	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1T	48	-2.531	0.085	-0.221	0.000	-0.138	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1U	48	3.075	0.044	0.221	0.000	0.139	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1V	48	3.075	0.085	0.221	0.000	0.139	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1W	48	3.075	0.044	-0.221	0.000	-0.138	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1X	48	3.075	0.085	-0.221	0.000	-0.138	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
2	48	-0.427	0.049	-0.000	0.000	-0.001	0.024	1	0.00	0.00	0.00
7	48	-0.325	0.057	-0.000	0.000	-0.000	0.025	1	0.00	0.00	0.00
8	48	-0.821	0.044	-0.000	0.000	-0.000	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1A	64	-1.045	-0.002	0.585	0.000	0.283	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1B	64	-1.045	0.048	0.585	0.000	0.283	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1C	64	-1.045	-0.002	-0.585	0.000	-0.283	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1D	64	-1.045	0.048	-0.585	0.000	-0.283	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1E	64	1.588	-0.002	0.585	0.000	0.283	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1F	64	1.588	0.048	0.585	0.000	0.283	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1G	64	1.588	-0.002	-0.585	0.000	-0.283	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1H	64	1.588	0.048	-0.585	0.000	-0.283	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1I	64	-2.037	-0.015	0.343	0.000	0.162	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1J	64	-2.037	0.061	0.343	0.000	0.162	0.000	1	0.00	0.00	0.01
1K	64	-2.037	-0.015	-0.342	0.000	-0.161	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1L	64	-2.037	0.061	-0.342	0.000	-0.161	0.000	1	0.00	0.00	0.01
1M	64	2.581	-0.015	0.343	0.000	0.162	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1N	64	2.581	0.061	0.343	0.000	0.162	0.000	1	0.00	0.00	0.01
1O	64	2.581	-0.015	-0.342	0.000	-0.161	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1P	64	2.581	0.061	-0.342	0.000	-0.161	0.000	1	0.00	0.00	0.01
1Q	64	-2.531	0.002	0.221	0.000	0.103	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1R	64	-2.531	0.044	0.221	0.000	0.103	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
1S	64	-2.531	0.002	-0.221	0.000	-0.103	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1T	64	-2.531	0.044	-0.221	0.000	-0.103	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
1U	64	3.075	0.002	0.221	0.000	0.103	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1V	64	3.075	0.044	0.221	0.000	0.103	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
1W	64	3.075	0.002	-0.221	0.000	-0.103	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1X	64	3.075	0.044	-0.221	0.000	-0.103	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
2	64	-0.427	-0.005	-0.000	0.000	-0.001	0.027	1	0.00	0.00	0.00
7	64	-0.325	0.003	-0.000	0.000	-0.000	0.029	1	0.00	0.00	0.00
8	64	-0.821	-0.011	-0.000	0.000	-0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
1A	80	-1.045	-0.044	0.585	0.000	0.189	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1B	80	-1.045	0.006	0.585	0.000	0.189	0.015	1	0.00	0.00	0.01
1C	80	-1.045	-0.044	-0.585	0.000	-0.189	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1D	80	-1.045	0.006	-0.585	0.000	-0.189	0.015	1	0.00	0.00	0.01
1E	80	1.588	-0.044	0.585	0.000	0.189	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1F	80	1.588	0.006	0.585	0.000	0.189	0.015	1	0.00	0.00	0.01
1G	80	1.588	-0.044	-0.585	0.000	-0.189	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1H	80	1.588	0.006	-0.585	0.000	-0.189	0.015	1	0.00	0.00	0.01
1I	80	-2.037	-0.057	0.343	0.000	0.107	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1J	80	-2.037	0.019	0.343	0.000	0.107	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1K	80	-2.037	-0.057	-0.342	0.000	-0.106	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1L	80	-2.037	0.019	-0.342	0.000	-0.106	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1M	80	2.581	-0.057	0.343	0.000	0.107	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1N	80	2.581	0.019	0.343	0.000	0.107	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1O	80	2.581	-0.057	-0.342	0.000	-0.106	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1P	80	2.581	0.019	-0.342	0.000	-0.106	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1Q	80	-2.531	-0.040	0.221	0.000	0.068	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1R	80	-2.531	0.002	0.221	0.000	0.068	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1S	80	-2.531	-0.040	-0.221	0.000	-0.068	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1T	80	-2.531	0.002	-0.221	0.000	-0.068	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1U	80	3.075	-0.040	0.221	0.000	0.068	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1V	80	3.075	0.002	0.221	0.000	0.068	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1W	80	3.075	-0.040	-0.221	0.000	-0.068	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1X	80	3.075	0.002	-0.221	0.000	-0.068	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
2	80	-0.427	-0.060	-0.000	0.000	-0.001	0.022	1	0.00	0.00	0.00
7	80	-0.325	-0.052	-0.000	0.000	-0.000	0.025	1	0.00	0.00	0.00
8	80	-0.821	-0.065	-0.000	0.000	-0.000	0.021	1	0.00	0.00	0.00
1A	96	-1.045	-0.086	0.585	0.000	0.095	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1B	96	-1.045	-0.035	0.585	0.000	0.095	0.014	1	0.00	0.00	0.01
1C	96	-1.045	-0.086	-0.585	0.000	-0.095	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1D	96	-1.045	-0.035	-0.585	0.000	-0.095	0.014	1	0.00	0.00	0.01
1E	96	1.588	-0.086	0.585	0.000	0.095	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1F	96	1.588	-0.035	0.585	0.000	0.095	0.014	1	0.00	0.00	0.01
1G	96	1.588	-0.086	-0.585	0.000	-0.095	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1H	96	1.588	-0.035	-0.585	0.000	-0.095	0.014	1	0.00	0.00	0.01
1I	96	-2.037	-0.099	0.343	0.000	0.052	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1J	96	-2.037	-0.023	0.343	0.000	0.052	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1K	96	-2.037	-0.099	-0.342	0.000	-0.051	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1L	96	-2.037	-0.023	-0.342	0.000	-0.051	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1M	96	2.581	-0.099	0.343	0.000	0.052	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1N	96	2.581	-0.023	0.343	0.000	0.052	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1O	96	2.581	-0.099	-0.342	0.000	-0.051	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1P	96	2.581	-0.023	-0.342	0.000	-0.051	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1Q	96	-2.531	-0.081	0.221	0.000	0.032	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1R	96	-2.531	-0.040	0.221	0.000	0.032	-0.004	1	0.00	0.00	0.00
1S	96	-2.531	-0.081	-0.221	0.000	-0.032	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1T	96	-2.531	-0.040	-0.221	0.000	-0.032	-0.004	1	0.00	0.00	0.00
1U	96	3.075	-0.081	0.221	0.000	0.032	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1V	96	3.075	-0.040	0.221	0.000	0.032	-0.004	1	0.00	0.00	0.01
1W	96	3.075	-0.081	-0.221	0.000	-0.032	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1X	96	3.075	-0.040	-0.221	0.000	-0.032	-0.004	1	0.00	0.00	0.01
2	96	-0.427	-0.114	-0.000	0.000	-0.001	0.008	1	0.00	0.00	0.00

7	96	-0.325	-0.106	-0.000	0.000	-0.000	0.013	1	0.00	0.00	0.00
8	96	-0.821	-0.119	-0.000	0.000	-0.000	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1A	112	-1.045	-0.128	0.585	0.000	0.002	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1B	112	-1.045	-0.077	0.585	0.000	0.002	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1C	112	-1.045	-0.128	-0.585	0.000	-0.001	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1D	112	-1.045	-0.077	-0.585	0.000	-0.001	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1E	112	1.588	-0.128	0.585	0.000	0.002	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1F	112	1.588	-0.077	0.585	0.000	0.002	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1G	112	1.588	-0.128	-0.585	0.000	-0.001	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1H	112	1.588	-0.077	-0.585	0.000	-0.001	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1I	112	-2.037	-0.141	0.343	0.000	-0.003	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1J	112	-2.037	-0.065	0.343	0.000	-0.003	0.001	1	0.00	0.00	0.00
1K	112	-2.037	-0.141	-0.342	0.000	0.004	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1L	112	-2.037	-0.065	-0.342	0.000	0.004	0.001	1	0.00	0.00	0.00
1M	112	2.581	-0.141	0.343	0.000	-0.003	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1N	112	2.581	-0.065	0.343	0.000	-0.003	0.001	1	0.00	0.00	0.00
1O	112	2.581	-0.141	-0.342	0.000	0.004	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1P	112	2.581	-0.065	-0.342	0.000	0.004	0.001	1	0.00	0.00	0.00
1Q	112	-2.531	-0.123	0.221	0.000	-0.003	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1R	112	-2.531	-0.082	0.221	0.000	-0.003	-0.015	1	0.00	0.00	0.00
1S	112	-2.531	-0.123	-0.221	0.000	0.003	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1T	112	-2.531	-0.082	-0.221	0.000	0.003	-0.015	1	0.00	0.00	0.00
1U	112	3.075	-0.123	0.221	0.000	-0.003	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1V	112	3.075	-0.082	0.221	0.000	-0.003	-0.015	1	0.00	0.00	0.00
1W	112	3.075	-0.123	-0.221	0.000	0.003	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1X	112	3.075	-0.082	-0.221	0.000	0.003	-0.015	1	0.00	0.00	0.00
2	112	-0.427	-0.169	-0.000	0.000	-0.001	-0.014	1	0.00	0.00	0.00
7	112	-0.325	-0.161	-0.000	0.000	-0.000	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
8	112	-0.821	-0.174	-0.000	0.000	-0.000	-0.017	1	0.00	0.00	0.00
1A	128	-1.045	-0.170	0.585	0.000	-0.092	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1B	128	-1.045	-0.119	0.585	0.000	-0.092	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1C	128	-1.045	-0.170	-0.585	0.000	0.092	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1D	128	-1.045	-0.119	-0.585	0.000	0.092	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1E	128	1.588	-0.170	0.585	0.000	-0.092	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1F	128	1.588	-0.119	0.585	0.000	-0.092	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1G	128	1.588	-0.170	-0.585	0.000	0.092	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1H	128	1.588	-0.119	-0.585	0.000	0.092	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1I	128	-2.037	-0.183	0.343	0.000	-0.058	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1J	128	-2.037	-0.106	0.343	0.000	-0.058	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1K	128	-2.037	-0.183	-0.342	0.000	0.059	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1L	128	-2.037	-0.106	-0.342	0.000	0.059	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1M	128	2.581	-0.183	0.343	0.000	-0.058	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1N	128	2.581	-0.106	0.343	0.000	-0.058	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1O	128	2.581	-0.183	-0.342	0.000	0.059	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1P	128	2.581	-0.106	-0.342	0.000	0.059	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1Q	128	-2.531	-0.165	0.221	0.000	-0.039	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1R	128	-2.531	-0.124	0.221	0.000	-0.039	-0.032	1	0.00	0.00	0.01
1S	128	-2.531	-0.165	-0.221	0.000	0.039	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1T	128	-2.531	-0.124	-0.221	0.000	0.039	-0.032	1	0.00	0.00	0.01
1U	128	3.075	-0.165	0.221	0.000	-0.039	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1V	128	3.075	-0.124	0.221	0.000	-0.039	-0.032	1	0.00	0.00	0.01
1W	128	3.075	-0.165	-0.221	0.000	0.039	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1X	128	3.075	-0.124	-0.221	0.000	0.039	-0.032	1	0.00	0.00	0.01
2	128	-0.427	-0.223	-0.000	0.000	-0.000	-0.046	1	0.00	0.00	0.00
7	128	-0.325	-0.215	-0.000	0.000	-0.000	-0.039	1	0.00	0.00	0.00
8	128	-0.821	-0.228	-0.000	0.000	-0.000	-0.049	1	0.00	0.00	0.00
1A	144	-1.045	-0.212	0.585	0.000	-0.186	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1B	144	-1.045	-0.161	0.585	0.000	-0.186	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1C	144	-1.045	-0.212	-0.585	0.000	0.186	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1D	144	-1.045	-0.161	-0.585	0.000	0.186	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1E	144	1.588	-0.212	0.585	0.000	-0.186	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	144	1.588	-0.161	0.585	0.000	-0.186	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1G	144	1.588	-0.212	-0.585	0.000	0.186	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	144	1.588	-0.161	-0.585	0.000	0.186	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1I	144	-2.037	-0.225	0.343	0.000	-0.113	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1J	144	-2.037	-0.148	0.343	0.000	-0.113	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1K	144	-2.037	-0.225	-0.342	0.000	0.113	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1L	144	-2.037	-0.148	-0.342	0.000	0.113	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1M	144	2.581	-0.225	0.343	0.000	-0.113	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1N	144	2.581	-0.148	0.343	0.000	-0.113	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1O	144	2.581	-0.225	-0.342	0.000	0.113	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1P	144	2.581	-0.148	-0.342	0.000	0.113	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1Q	144	-2.531	-0.207	0.221	0.000	-0.074	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1R	144	-2.531	-0.166	0.221	0.000	-0.074	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1S	144	-2.531	-0.207	-0.221	0.000	0.074	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1T	144	-2.531	-0.166	-0.221	0.000	0.074	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1U	144	3.075	-0.207	0.221	0.000	-0.074	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1V	144	3.075	-0.166	0.221	0.000	-0.074	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1W	144	3.075	-0.207	-0.221	0.000	0.074	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1X	144	3.075	-0.166	-0.221	0.000	0.074	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
2	144	-0.427	-0.278	-0.000	0.000	-0.000	-0.086	1	0.00	0.00	0.00
7	144	-0.325	-0.270	-0.000	0.000	-0.000	-0.077	1	0.00	0.00	0.00
8	144	-0.821	-0.283	-0.000	0.000	-0.000	-0.090	1	0.00	0.00	0.00
1A	160	-1.045	-0.254	0.585	0.000	-0.280	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1B	160	-1.045	-0.203	0.585	0.000	-0.280	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1C	160	-1.045	-0.254	-0.585	0.000	0.280	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1D	160	-1.045	-0.203	-0.585	0.000	0.280	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1E	160	1.588	-0.254	0.585	0.000	-0.280	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1F	160	1.588	-0.203	0.585	0.000	-0.280	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1G	160	1.588	-0.254	-0.585	0.000	0.280	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1H	160	1.588	-0.203	-0.585	0.000	0.280	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1I	160	-2.037	-0.267	0.343	0.000	-0.168	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1J	160	-2.037	-0.190	0.343	0.000	-0.168	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1K	160	-2.037	-0.267	-0.342	0.000	0.168	-0.086	1	0.00	0.00	0.01

1L	160	-2.037	-0.190	-0.342	0.000	0.168	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1M	160	2.581	-0.267	0.343	0.000	-0.168	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1N	160	2.581	-0.190	0.343	0.000	-0.168	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1O	160	2.581	-0.267	-0.342	0.000	0.168	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1P	160	2.581	-0.190	-0.342	0.000	0.168	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1Q	160	-2.531	-0.249	0.221	0.000	-0.109	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1R	160	-2.531	-0.208	0.221	0.000	-0.109	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1S	160	-2.531	-0.249	-0.221	0.000	0.109	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1T	160	-2.531	-0.208	-0.221	0.000	0.109	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1U	160	3.075	-0.249	0.221	0.000	-0.109	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1V	160	3.075	-0.208	0.221	0.000	-0.109	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1W	160	3.075	-0.249	-0.221	0.000	0.109	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1X	160	3.075	-0.208	-0.221	0.000	0.109	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
2	160	-0.427	-0.332	-0.000	0.000	-0.000	-0.134	1	0.00	0.00	0.00
7	160	-0.325	-0.324	-0.000	0.000	-0.000	-0.125	1	0.00	0.00	0.00
8	160	-0.821	-0.337	-0.000	0.000	-0.000	-0.140	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-1.045	0.658	-0.084	1	0.5425	0.9981	1.0007	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 61
1B	-1.045	0.658	-0.077	1	0.5425	0.9981	1.0008	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 61
1C	-1.045	-0.658	-0.084	1	0.5425	0.9981	1.0007	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 61
1D	-1.045	-0.658	-0.077	1	0.5425	0.9981	1.0008	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 61
1I	-2.037	0.382	-0.086	1	0.5425	0.9964	1.0012	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 61
1J	-2.037	0.382	-0.095	1	0.5425	0.9964	1.0016	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 61
1K	-2.037	-0.381	-0.086	1	0.5425	0.9964	1.0012	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 61
1L	-2.037	-0.381	-0.095	1	0.5425	0.9964	1.0016	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 61
1Q	-2.531	0.245	0.056	1	0.5425	0.9955	1.0020	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1R	-2.531	0.245	-0.087	1	0.5425	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1S	-2.531	-0.245	0.056	1	0.5425	0.9955	1.0020	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1T	-2.531	-0.245	-0.087	1	0.5425	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
2	-0.427	-0.001	-0.134	1	0.5425	1.0000	1.0003	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 61
7	-0.325	-0.001	-0.125	1	0.5425	1.0000	1.0002	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 61
8	-0.821	-0.001	-0.140	1	0.5425	1.0001	1.0005	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 61

ASTA NUM. 10 NI 4646 NF 4707 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-0.628	-0.474	0.394	0.000	0.232	0.309	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	-0.628	0.054	0.394	0.000	0.232	0.044	1	0.00	0.00	0.01	
1C	0	-0.628	-0.474	-0.395	0.000	-0.232	0.309	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	-0.628	0.054	-0.395	0.000	-0.232	0.044	1	0.00	0.00	0.01	
1E	0	6.182	-0.474	0.394	0.000	0.232	0.309	1	0.00	0.01	0.03	
1F	0	6.182	0.054	0.394	0.000	0.232	0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	6.182	-0.474	-0.395	0.000	-0.232	0.309	1	0.00	0.01	0.03	
1H	0	6.182	0.054	-0.395	0.000	-0.232	0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	-0.031	-0.490	0.473	0.000	0.277	0.309	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	-0.031	0.069	0.473	0.000	0.277	0.045	1	0.00	0.00	0.02	
1K	0	-0.031	-0.490	-0.473	0.000	-0.277	0.309	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	-0.031	0.069	-0.473	0.000	-0.277	0.045	1	0.00	0.00	0.02	
1M	0	5.585	-0.490	0.473	0.000	0.277	0.309	1	0.00	0.01	0.03	
1N	0	5.585	0.069	0.473	0.000	0.277	0.045	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	5.585	-0.490	-0.473	0.000	-0.277	0.309	1	0.00	0.01	0.03	
1P	0	5.585	0.069	-0.473	0.000	-0.277	0.045	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-2.109	-0.941	0.242	0.000	0.155	0.556	1	0.00	0.00	0.03	
1R	0	-2.109	0.520	0.242	0.000	0.155	-0.202	1	0.00	0.00	0.02	
1S	0	-2.109	-0.941	-0.243	0.000	-0.154	0.556	1	0.00	0.00	0.03	
1T	0	-2.109	0.520	-0.243	0.000	-0.154	-0.202	1	0.00	0.00	0.02	
1U	0	7.663	-0.941	0.242	0.000	0.155	0.556	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	7.663	0.520	0.242	0.000	0.155	-0.202	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.663	-0.941	-0.243	0.000	-0.154	0.556	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	7.663	0.520	-0.243	0.000	-0.154	-0.202	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	7.820	-0.983	-0.002	0.000	0.001	0.640	1	0.00	0.01	0.03	
7	0	6.959	-0.820	-0.001	0.000	0.001	0.546	1	0.00	0.01	0.02	
8	0	8.708	-1.082	-0.001	0.000	0.001	0.698	1	0.00	0.01	0.03	
1A	17	-0.628	-0.519	0.394	0.000	0.165	0.225	1	0.00	0.00	0.02	
1B	17	-0.628	0.009	0.394	0.000	0.165	0.050	1	0.00	0.00	0.01	
1C	17	-0.628	-0.519	-0.395	0.000	-0.164	0.225	1	0.00	0.00	0.02	
1D	17	-0.628	0.009	-0.395	0.000	-0.164	0.050	1	0.00	0.00	0.01	
1E	17	6.182	-0.519	0.394	0.000	0.165	0.225	1	0.00	0.01	0.02	
1F	17	6.182	0.009	0.394	0.000	0.165	0.050	1	0.00	0.01	0.02	
1G	17	6.182	-0.519	-0.395	0.000	-0.164	0.225	1	0.00	0.01	0.02	
1H	17	6.182	0.009	-0.395	0.000	-0.164	0.050	1	0.00	0.01	0.02	
1I	17	-0.031	-0.534	0.473	0.000	0.197	0.222	1	0.00	0.00	0.02	
1J	17	-0.031	0.025	0.473	0.000	0.197	0.053	1	0.00	0.00	0.01	
1K	17	-0.031	-0.534	-0.473	0.000	-0.196	0.222	1	0.00	0.00	0.02	
1L	17	-0.031	0.025	-0.473	0.000	-0.196	0.053	1	0.00	0.00	0.01	
1M	17	5.585	-0.534	0.473	0.000	0.197	0.222	1	0.00	0.01	0.02	
1N	17	5.585	0.025	0.473	0.000	0.197	0.053	1	0.00	0.01	0.02	
1O	17	5.585	-0.534	-0.473	0.000	-0.196	0.222	1	0.00	0.01	0.02	
1P	17	5.585	0.025	-0.473	0.000	-0.196	0.053	1	0.00	0.01	0.02	

1Q	17	-2.109	-0.985	0.242	0.000	0.113	0.392	1	0.00	0.00	0.02
1R	17	-2.109	0.476	0.242	0.000	0.113	-0.117	1	0.00	0.00	0.01
1S	17	-2.109	-0.985	-0.243	0.000	-0.113	0.392	1	0.00	0.00	0.02
1T	17	-2.109	0.476	-0.243	0.000	-0.113	-0.117	1	0.00	0.00	0.01
1U	17	7.663	-0.985	0.242	0.000	0.113	0.392	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	7.663	0.476	0.242	0.000	0.113	-0.117	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	7.663	-0.985	-0.243	0.000	-0.113	0.392	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	7.663	0.476	-0.243	0.000	-0.113	-0.117	1	0.00	0.01	0.02
2	17	7.820	-1.040	-0.002	0.000	0.002	0.468	1	0.00	0.01	0.02
7	17	6.959	-0.878	-0.001	0.000	0.001	0.402	1	0.00	0.01	0.02
8	17	8.708	-1.140	-0.001	0.000	0.002	0.510	1	0.00	0.01	0.02
1A	34	-0.628	-0.563	0.394	0.000	0.098	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1B	34	-0.628	-0.035	0.394	0.000	0.098	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1C	34	-0.628	-0.563	-0.395	0.000	-0.097	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1D	34	-0.628	-0.035	-0.395	0.000	-0.097	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1E	34	6.182	-0.563	0.394	0.000	0.098	0.133	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	6.182	-0.035	0.394	0.000	0.098	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1G	34	6.182	-0.563	-0.395	0.000	-0.097	0.133	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	6.182	-0.035	-0.395	0.000	-0.097	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1I	34	-0.031	-0.579	0.473	0.000	0.117	0.127	1	0.00	0.00	0.01
1J	34	-0.031	-0.020	0.473	0.000	0.117	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1K	34	-0.031	-0.579	-0.473	0.000	-0.116	0.127	1	0.00	0.00	0.01
1L	34	-0.031	-0.020	-0.473	0.000	-0.116	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1M	34	5.585	-0.579	0.473	0.000	0.117	0.127	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	5.585	-0.020	0.473	0.000	0.117	0.053	1	0.00	0.01	0.01
1O	34	5.585	-0.579	-0.473	0.000	-0.116	0.127	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	5.585	-0.020	-0.473	0.000	-0.116	0.053	1	0.00	0.01	0.01
1Q	34	-2.109	-1.030	0.242	0.000	0.072	0.221	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-2.109	0.431	0.242	0.000	0.072	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-2.109	-1.030	-0.243	0.000	-0.071	0.221	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-2.109	0.431	-0.243	0.000	-0.071	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.663	-1.030	0.242	0.000	0.072	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.663	0.431	0.242	0.000	0.072	-0.040	1	0.00	0.01	0.01
1W	34	7.663	-1.030	-0.243	0.000	-0.071	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.663	0.431	-0.243	0.000	-0.071	-0.040	1	0.00	0.01	0.01
2	34	7.820	-1.098	-0.002	0.000	0.002	0.286	1	0.00	0.01	0.02
7	34	6.959	-0.936	-0.001	0.000	0.002	0.248	1	0.00	0.01	0.01
8	34	8.708	-1.198	-0.001	0.000	0.002	0.311	1	0.00	0.01	0.02
1A	51	-0.628	-0.608	0.394	0.000	0.031	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1B	51	-0.628	-0.080	0.394	0.000	0.031	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1C	51	-0.628	-0.608	-0.395	0.000	-0.030	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1D	51	-0.628	-0.080	-0.395	0.000	-0.030	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1E	51	6.182	-0.608	0.394	0.000	0.031	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	6.182	-0.080	0.394	0.000	0.031	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	6.182	-0.608	-0.395	0.000	-0.030	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	6.182	-0.080	-0.395	0.000	-0.030	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	-0.031	-0.623	0.473	0.000	0.036	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1J	51	-0.031	-0.064	0.473	0.000	0.036	0.046	1	0.00	0.00	0.00
1K	51	-0.031	-0.623	-0.473	0.000	-0.035	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1L	51	-0.031	-0.064	-0.473	0.000	-0.035	0.046	1	0.00	0.00	0.00
1M	51	5.585	-0.623	0.473	0.000	0.036	0.025	1	0.00	0.01	0.01
1N	51	5.585	-0.064	0.473	0.000	0.036	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	5.585	-0.623	-0.473	0.000	-0.035	0.025	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	5.585	-0.064	-0.473	0.000	-0.035	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-2.109	-1.074	0.242	0.000	0.031	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1R	51	-2.109	0.386	0.242	0.000	0.031	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1S	51	-2.109	-1.074	-0.243	0.000	-0.030	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1T	51	-2.109	0.386	-0.243	0.000	-0.030	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1U	51	7.663	-1.074	0.242	0.000	0.031	0.042	1	0.00	0.01	0.01
1V	51	7.663	0.386	0.242	0.000	0.031	0.029	1	0.00	0.01	0.01
1W	51	7.663	-1.074	-0.243	0.000	-0.030	0.042	1	0.00	0.01	0.01
1X	51	7.663	0.386	-0.243	0.000	-0.030	0.029	1	0.00	0.01	0.01
2	51	7.820	-1.156	-0.002	0.000	0.002	0.095	1	0.00	0.01	0.01
7	51	6.959	-0.994	-0.001	0.000	0.002	0.084	1	0.00	0.01	0.01
8	51	8.708	-1.256	-0.001	0.000	0.002	0.102	1	0.00	0.01	0.01
1A	68	-0.628	-0.652	0.394	0.000	-0.036	-0.074	1	0.00	0.00	0.00
1B	68	-0.628	-0.124	0.394	0.000	-0.036	0.020	1	0.00	0.00	0.00
1C	68	-0.628	-0.652	-0.395	0.000	0.037	-0.074	1	0.00	0.00	0.00
1D	68	-0.628	-0.124	-0.395	0.000	0.037	0.020	1	0.00	0.00	0.00
1E	68	6.182	-0.652	0.394	0.000	-0.036	-0.074	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	6.182	-0.124	0.394	0.000	-0.036	0.020	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	6.182	-0.652	-0.395	0.000	0.037	-0.074	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	6.182	-0.124	-0.395	0.000	0.037	0.020	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	-0.031	-0.668	0.473	0.000	-0.044	-0.085	1	0.00	0.00	0.00
1J	68	-0.031	-0.109	0.473	0.000	-0.044	0.032	1	0.00	0.00	0.00
1K	68	-0.031	-0.668	-0.473	0.000	0.045	-0.085	1	0.00	0.00	0.00
1L	68	-0.031	-0.109	-0.473	0.000	0.045	0.032	1	0.00	0.00	0.00
1M	68	5.585	-0.668	0.473	0.000	-0.044	-0.085	1	0.00	0.01	0.01
1N	68	5.585	-0.109	0.473	0.000	-0.044	0.032	1	0.00	0.01	0.01
1O	68	5.585	-0.668	-0.473	0.000	0.045	-0.085	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	5.585	-0.109	-0.473	0.000	0.045	0.032	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-2.109	-1.119	0.242	0.000	-0.010	-0.145	1	0.00	0.00	0.01
1R	68	-2.109	0.342	0.242	0.000	-0.010	0.091	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-2.109	-1.119	-0.243	0.000	0.011	-0.145	1	0.00	0.00	0.01
1T	68	-2.109	0.342	-0.243	0.000	0.011	0.091	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.663	-1.119	0.242	0.000	-0.010	-0.145	1	0.00	0.01	0.01
1V	68	7.663	0.342	0.242	0.000	-0.010	0.091	1	0.00	0.01	0.01
1W	68	7.663	-1.119	-0.243	0.000	0.011	-0.145	1	0.00	0.01	0.01
1X	68	7.663	0.342	-0.243	0.000	0.011	0.091	1	0.00	0.01	0.01
2	68	7.820	-1.214	-0.002	0.000	0.003	-0.107	1	0.00	0.01	0.01
7	68	6.959	-1.052	-0.001	0.000	0.002	-0.090	1	0.00	0.01	0.01
8	68	8.708	-1.314	-0.001	0.000	0.002	-0.116	1	0.01	0.01	0.01
1A	85	-0.628	-0.697	0.394	0.000	-0.103	-0.189	1	0.00	0.00	0.01
1B	85	-0.628	-0.169	0.394	0.000	-0.103	-0.004	1	0.00	0.00	0.01

1C	85	-0.628	-0.697	-0.395	0.000	0.104	-0.189	1	0.00	0.00	0.01
1D	85	-0.628	-0.169	-0.395	0.000	0.104	-0.004	1	0.00	0.00	0.01
1E	85	6.182	-0.697	0.394	0.000	-0.103	-0.189	1	0.00	0.01	0.02
1F	85	6.182	-0.169	0.394	0.000	-0.103	-0.004	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	6.182	-0.697	-0.395	0.000	0.104	-0.189	1	0.00	0.01	0.02
1H	85	6.182	-0.169	-0.395	0.000	0.104	-0.004	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	-0.031	-0.712	0.473	0.000	-0.124	-0.203	1	0.00	0.00	0.01
1J	85	-0.031	-0.153	0.473	0.000	-0.124	0.009	1	0.00	0.00	0.01
1K	85	-0.031	-0.712	-0.473	0.000	0.126	-0.203	1	0.00	0.00	0.01
1L	85	-0.031	-0.153	-0.473	0.000	0.126	0.009	1	0.00	0.00	0.01
1M	85	5.585	-0.712	0.473	0.000	-0.124	-0.203	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	5.585	-0.153	0.473	0.000	-0.124	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1O	85	5.585	-0.712	-0.473	0.000	0.126	-0.203	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	5.585	-0.153	-0.473	0.000	0.126	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1Q	85	-2.109	-1.163	0.242	0.000	-0.051	-0.339	1	0.00	0.00	0.01
1R	85	-2.109	0.297	0.242	0.000	-0.051	0.146	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-2.109	-1.163	-0.243	0.000	0.052	-0.339	1	0.00	0.00	0.01
1T	85	-2.109	0.297	-0.243	0.000	0.052	0.146	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.663	-1.163	0.242	0.000	-0.051	-0.339	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.663	0.297	0.242	0.000	-0.051	0.146	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	7.663	-1.163	-0.243	0.000	0.052	-0.339	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.663	0.297	-0.243	0.000	0.052	0.146	1	0.00	0.01	0.02
2	85	7.820	-1.272	-0.002	0.000	0.003	-0.318	1	0.00	0.01	0.02
7	85	6.959	-1.110	-0.001	0.000	0.002	-0.274	1	0.00	0.01	0.02
8	85	8.708	-1.372	-0.001	0.000	0.003	-0.344	1	0.01	0.01	0.02
1A	102	-0.628	-0.741	0.394	0.000	-0.170	-0.311	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	-0.628	-0.213	0.394	0.000	-0.170	-0.037	1	0.00	0.00	0.01
1C	102	-0.628	-0.741	-0.395	0.000	0.171	-0.311	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	-0.628	-0.213	-0.395	0.000	0.171	-0.037	1	0.00	0.00	0.01
1E	102	6.182	-0.741	0.394	0.000	-0.170	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	6.182	-0.213	0.394	0.000	-0.170	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	6.182	-0.741	-0.395	0.000	0.171	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	6.182	-0.213	-0.395	0.000	0.171	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	-0.031	-0.757	0.473	0.000	-0.205	-0.328	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	-0.031	-0.198	0.473	0.000	-0.205	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	-0.031	-0.757	-0.473	0.000	0.206	-0.328	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	-0.031	-0.198	-0.473	0.000	0.206	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1M	102	5.585	-0.757	0.473	0.000	-0.205	-0.328	1	0.00	0.01	0.03
1N	102	5.585	-0.198	0.473	0.000	-0.205	-0.020	1	0.00	0.01	0.02
1O	102	5.585	-0.757	-0.473	0.000	0.206	-0.328	1	0.00	0.01	0.03
1P	102	5.585	-0.198	-0.473	0.000	0.206	-0.020	1	0.00	0.01	0.02
1Q	102	-2.109	-1.208	0.242	0.000	-0.092	-0.540	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-2.109	0.253	0.242	0.000	-0.092	0.192	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-2.109	-1.208	-0.243	0.000	0.094	-0.540	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-2.109	0.253	-0.243	0.000	0.094	0.192	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.663	-1.208	0.242	0.000	-0.092	-0.540	1	0.00	0.01	0.03
1V	102	7.663	0.253	0.242	0.000	-0.092	0.192	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.663	-1.208	-0.243	0.000	0.094	-0.540	1	0.00	0.01	0.03
1X	102	7.663	0.253	-0.243	0.000	0.094	0.192	1	0.00	0.01	0.02
2	102	7.820	-1.330	-0.002	0.000	0.003	-0.539	1	0.01	0.01	0.02
7	102	6.959	-1.168	-0.001	0.000	0.002	-0.467	1	0.00	0.01	0.02
8	102	8.708	-1.429	-0.001	0.000	0.003	-0.582	1	0.01	0.01	0.03
1A	119	-0.628	-0.786	0.394	0.000	-0.236	-0.441	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	-0.628	-0.258	0.394	0.000	-0.236	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	-0.628	-0.786	-0.395	0.000	0.238	-0.441	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	-0.628	-0.258	-0.395	0.000	0.238	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	6.182	-0.786	0.394	0.000	-0.236	-0.441	1	0.00	0.01	0.03
1F	119	6.182	-0.258	0.394	0.000	-0.236	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	6.182	-0.786	-0.395	0.000	0.238	-0.441	1	0.00	0.01	0.03
1H	119	6.182	-0.258	-0.395	0.000	0.238	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1I	119	-0.031	-0.802	0.473	0.000	-0.285	-0.460	1	0.00	0.00	0.03
1J	119	-0.031	-0.242	0.473	0.000	-0.285	-0.058	1	0.00	0.00	0.02
1K	119	-0.031	-0.802	-0.473	0.000	0.287	-0.460	1	0.00	0.00	0.03
1L	119	-0.031	-0.242	-0.473	0.000	0.287	-0.058	1	0.00	0.00	0.02
1M	119	5.585	-0.802	0.473	0.000	-0.285	-0.460	1	0.00	0.01	0.03
1N	119	5.585	-0.242	0.473	0.000	-0.285	-0.058	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	5.585	-0.802	-0.473	0.000	0.287	-0.460	1	0.00	0.01	0.03
1P	119	5.585	-0.242	-0.473	0.000	0.287	-0.058	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-2.109	-1.252	0.242	0.000	-0.133	-0.749	1	0.00	0.00	0.03
1R	119	-2.109	0.208	0.242	0.000	-0.133	0.232	1	0.00	0.00	0.02
1S	119	-2.109	-1.252	-0.243	0.000	0.135	-0.749	1	0.00	0.00	0.03
1T	119	-2.109	0.208	-0.243	0.000	0.135	0.232	1	0.00	0.00	0.02
1U	119	7.663	-1.252	0.242	0.000	-0.133	-0.749	1	0.00	0.01	0.04
1V	119	7.663	0.208	0.242	0.000	-0.133	0.232	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.663	-1.252	-0.243	0.000	0.135	-0.749	1	0.00	0.01	0.04
1X	119	7.663	0.208	-0.243	0.000	0.135	0.232	1	0.00	0.01	0.02
2	119	7.820	-1.387	-0.002	0.000	0.003	-0.770	1	0.01	0.01	0.03
7	119	6.959	-1.225	-0.001	0.000	0.003	-0.671	1	0.00	0.01	0.03
8	119	8.708	-1.487	-0.001	0.000	0.003	-0.830	1	0.01	0.01	0.03
1A	136	-0.628	-0.830	0.394	0.000	-0.303	-0.578	1	0.00	0.00	0.03
1B	136	-0.628	-0.303	0.394	0.000	-0.303	-0.125	1	0.00	0.00	0.02
1C	136	-0.628	-0.830	-0.395	0.000	0.305	-0.578	1	0.00	0.00	0.03
1D	136	-0.628	-0.303	-0.395	0.000	0.305	-0.125	1	0.00	0.00	0.02
1E	136	6.182	-0.830	0.394	0.000	-0.303	-0.578	1	0.00	0.01	0.04
1F	136	6.182	-0.303	0.394	0.000	-0.303	-0.125	1	0.00	0.01	0.03
1G	136	6.182	-0.830	-0.395	0.000	0.305	-0.578	1	0.00	0.01	0.04
1H	136	6.182	-0.303	-0.395	0.000	0.305	-0.125	1	0.00	0.01	0.03
1I	136	-0.031	-0.846	0.473	0.000	-0.365	-0.600	1	0.00	0.00	0.04
1J	136	-0.031	-0.287	0.473	0.000	-0.365	-0.103	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	-0.031	-0.846	-0.473	0.000	0.367	-0.600	1	0.00	0.00	0.04
1L	136	-0.031	-0.287	-0.473	0.000	0.367	-0.103	1	0.00	0.00	0.02
1M	136	5.585	-0.846	0.473	0.000	-0.365	-0.600	1	0.00	0.01	0.04
1N	136	5.585	-0.287	0.473	0.000	-0.365	-0.103	1	0.00	0.01	0.03
1O	136	5.585	-0.846	-0.473	0.000	0.367	-0.600	1	0.00	0.01	0.04
1P	136	5.585	-0.287	-0.473	0.000	0.367	-0.103	1	0.00	0.01	0.03

1Q	136	-2.109	-1.297	0.242	0.000	-0.174	-0.966	1	0.01	0.00	0.04
1R	136	-2.109	0.164	0.242	0.000	-0.174	0.263	1	0.00	0.00	0.02
1S	136	-2.109	-1.297	-0.243	0.000	0.176	-0.966	1	0.01	0.00	0.04
1T	136	-2.109	0.164	-0.243	0.000	0.176	0.263	1	0.00	0.00	0.02
1U	136	7.663	-1.297	0.242	0.000	-0.174	-0.966	1	0.01	0.01	0.04
1V	136	7.663	0.164	0.242	0.000	-0.174	0.263	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.663	-1.297	-0.243	0.000	0.176	-0.966	1	0.01	0.01	0.04
1X	136	7.663	0.164	-0.243	0.000	0.176	0.263	1	0.00	0.01	0.02
2	136	7.820	-1.445	-0.002	0.000	0.004	-1.011	1	0.01	0.01	0.04
7	136	6.959	-1.283	-0.001	0.000	0.003	-0.884	1	0.00	0.01	0.03
8	136	8.708	-1.545	-0.001	0.000	0.003	-1.088	1	0.01	0.01	0.04
1A	153	-0.628	-0.875	0.394	0.000	-0.370	-0.723	1	0.00	0.00	0.04
1B	153	-0.628	-0.347	0.394	0.000	-0.370	-0.180	1	0.00	0.00	0.03
1C	153	-0.628	-0.875	-0.395	0.000	0.372	-0.723	1	0.00	0.00	0.04
1D	153	-0.628	-0.347	-0.395	0.000	0.372	-0.180	1	0.00	0.00	0.03
1E	153	6.182	-0.875	0.394	0.000	-0.370	-0.723	1	0.00	0.01	0.05
1F	153	6.182	-0.347	0.394	0.000	-0.370	-0.180	1	0.00	0.01	0.03
1G	153	6.182	-0.875	-0.395	0.000	0.372	-0.723	1	0.00	0.01	0.05
1H	153	6.182	-0.347	-0.395	0.000	0.372	-0.180	1	0.00	0.01	0.03
1I	153	-0.031	-0.891	0.473	0.000	-0.446	-0.748	1	0.00	0.00	0.04
1J	153	-0.031	-0.331	0.473	0.000	-0.446	-0.155	1	0.00	0.00	0.03
1K	153	-0.031	-0.891	-0.473	0.000	0.448	-0.748	1	0.00	0.00	0.04
1L	153	-0.031	-0.331	-0.473	0.000	0.448	-0.155	1	0.00	0.00	0.03
1M	153	5.585	-0.891	0.473	0.000	-0.446	-0.748	1	0.00	0.01	0.05
1N	153	5.585	-0.331	0.473	0.000	-0.446	-0.155	1	0.00	0.01	0.03
1O	153	5.585	-0.891	-0.473	0.000	0.448	-0.748	1	0.00	0.01	0.05
1P	153	5.585	-0.331	-0.473	0.000	0.448	-0.155	1	0.00	0.01	0.03
1Q	153	-2.109	-1.341	0.242	0.000	-0.216	-1.190	1	0.01	0.00	0.05
1R	153	-2.109	0.119	0.242	0.000	-0.216	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1S	153	-2.109	-1.341	-0.243	0.000	0.218	-1.190	1	0.01	0.00	0.05
1T	153	-2.109	0.119	-0.243	0.000	0.218	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1U	153	7.663	-1.341	0.242	0.000	-0.216	-1.190	1	0.01	0.01	0.05
1V	153	7.663	0.119	0.242	0.000	-0.216	0.287	1	0.00	0.01	0.03
1W	153	7.663	-1.341	-0.243	0.000	0.218	-1.190	1	0.01	0.01	0.05
1X	153	7.663	0.119	-0.243	0.000	0.218	0.287	1	0.00	0.01	0.03
2	153	7.820	-1.503	-0.002	0.000	0.004	-1.262	1	0.01	0.01	0.04
7	153	6.959	-1.341	-0.001	0.000	0.003	-1.107	1	0.01	0.01	0.04
8	153	8.708	-1.603	-0.001	0.000	0.004	-1.356	1	0.01	0.01	0.05
1A	170	-0.628	-0.919	0.394	0.000	-0.437	-0.876	1	0.00	0.00	0.05
1B	170	-0.628	-0.392	0.394	0.000	-0.437	-0.242	1	0.00	0.00	0.03
1C	170	-0.628	-0.919	-0.395	0.000	0.439	-0.876	1	0.00	0.00	0.05
1D	170	-0.628	-0.392	-0.395	0.000	0.439	-0.242	1	0.00	0.00	0.03
1E	170	6.182	-0.919	0.394	0.000	-0.437	-0.876	1	0.00	0.01	0.05
1F	170	6.182	-0.392	0.394	0.000	-0.437	-0.242	1	0.00	0.01	0.04
1G	170	6.182	-0.919	-0.395	0.000	0.439	-0.876	1	0.00	0.01	0.05
1H	170	6.182	-0.392	-0.395	0.000	0.439	-0.242	1	0.00	0.01	0.04
1I	170	-0.031	-0.935	0.473	0.000	-0.526	-0.903	1	0.00	0.00	0.05
1J	170	-0.031	-0.376	0.473	0.000	-0.526	-0.215	1	0.00	0.00	0.03
1K	170	-0.031	-0.935	-0.473	0.000	0.528	-0.903	1	0.00	0.00	0.05
1L	170	-0.031	-0.376	-0.473	0.000	0.528	-0.215	1	0.00	0.00	0.03
1M	170	5.585	-0.935	0.473	0.000	-0.526	-0.903	1	0.00	0.01	0.06
1N	170	5.585	-0.376	0.473	0.000	-0.526	-0.215	1	0.00	0.01	0.04
1O	170	5.585	-0.935	-0.473	0.000	0.528	-0.903	1	0.00	0.01	0.06
1P	170	5.585	-0.376	-0.473	0.000	0.528	-0.215	1	0.00	0.01	0.04
1Q	170	-2.109	-1.386	0.242	0.000	-0.257	-1.422	1	0.01	0.00	0.05
1R	170	-2.109	0.075	0.242	0.000	-0.257	0.304	1	0.00	0.00	0.02
1S	170	-2.109	-1.386	-0.243	0.000	0.259	-1.422	1	0.01	0.00	0.05
1T	170	-2.109	0.075	-0.243	0.000	0.259	0.304	1	0.00	0.00	0.02
1U	170	7.663	-1.386	0.242	0.000	-0.257	-1.422	1	0.01	0.01	0.06
1V	170	7.663	0.075	0.242	0.000	-0.257	0.304	1	0.00	0.01	0.03
1W	170	7.663	-1.386	-0.243	0.000	0.259	-1.422	1	0.01	0.01	0.06
1X	170	7.663	0.075	-0.243	0.000	0.259	0.304	1	0.00	0.01	0.03
2	170	7.820	-1.561	-0.002	0.000	0.004	-1.522	1	0.01	0.01	0.05
7	170	6.959	-1.399	-0.001	0.000	0.003	-1.340	1	0.01	0.01	0.04
8	170	8.708	-1.661	-0.001	0.000	0.004	-1.633	1	0.01	0.01	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.628	-0.437	-0.876	1	0.5072	0.9988	0.9999	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1B	-0.628	-0.437	-0.242	1	0.5072	0.9988	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1C	-0.628	0.439	-0.876	1	0.5072	0.9988	0.9999	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1D	-0.628	0.439	-0.242	1	0.5072	0.9988	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1I	-0.031	-0.526	-0.903	1	0.5072	0.9999	1.0000	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1J	-0.031	-0.526	-0.215	1	0.5072	0.9999	1.0000	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1K	-0.031	0.528	-0.903	1	0.5072	0.9999	1.0000	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1L	-0.031	0.528	-0.215	1	0.5072	0.9999	1.0000	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1Q	-2.109	-0.257	-1.422	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 64
1R	-2.109	-0.257	0.304	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1S	-2.109	0.259	-1.422	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 64
1T	-2.109	0.259	0.304	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 11 NI 4645 NF 4646 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

 Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota

--		-----			-----			-----			-----		
cm		kN			kN*m								
1A	0	-0.340	0.294	0.032	0.000	0.256	-0.060	1	0.00	0.00	0.02		
1B	0	-0.340	0.444	0.032	0.000	0.256	-0.084	1	0.00	0.00	0.02		
1C	0	-0.340	0.294	-0.032	0.000	-0.257	-0.060	1	0.00	0.00	0.02		
1D	0	-0.340	0.444	-0.032	0.000	-0.257	-0.084	1	0.00	0.00	0.02		
1E	0	5.894	0.294	0.032	0.000	0.256	-0.060	1	0.00	0.01	0.02		
1F	0	5.894	0.444	0.032	0.000	0.256	-0.084	1	0.00	0.01	0.02		
1G	0	5.894	0.294	-0.032	0.000	-0.257	-0.060	1	0.00	0.01	0.02		
1H	0	5.894	0.444	-0.032	0.000	-0.257	-0.084	1	0.00	0.01	0.02		
1I	0	0.208	0.288	0.036	0.000	0.308	-0.057	1	0.00	0.00	0.02		
1J	0	0.208	0.450	0.036	0.000	0.308	-0.087	1	0.00	0.00	0.02		
1K	0	0.208	0.288	-0.037	0.000	-0.308	-0.057	1	0.00	0.00	0.02		
1L	0	0.208	0.450	-0.037	0.000	-0.308	-0.087	1	0.00	0.00	0.02		
1M	0	5.346	0.288	0.036	0.000	0.308	-0.057	1	0.00	0.01	0.02		
1N	0	5.346	0.450	0.036	0.000	0.308	-0.087	1	0.00	0.01	0.02		
1O	0	5.346	0.288	-0.037	0.000	-0.308	-0.057	1	0.00	0.01	0.02		
1P	0	5.346	0.450	-0.037	0.000	-0.308	-0.087	1	0.00	0.01	0.02		
1Q	0	-2.027	0.151	0.057	0.000	0.163	-0.057	1	0.00	0.00	0.01		
1R	0	-2.027	0.587	0.057	0.000	0.163	-0.087	1	0.00	0.00	0.01		
1S	0	-2.027	0.151	-0.058	0.000	-0.164	-0.057	1	0.00	0.00	0.01		
1T	0	-2.027	0.587	-0.058	0.000	-0.164	-0.087	1	0.00	0.00	0.01		
1U	0	7.581	0.151	0.057	0.000	0.163	-0.057	1	0.00	0.01	0.02		
1V	0	7.581	0.587	0.057	0.000	0.163	-0.087	1	0.00	0.01	0.02		
1W	0	7.581	0.151	-0.058	0.000	-0.164	-0.057	1	0.00	0.01	0.02		
1X	0	7.581	0.587	-0.058	0.000	-0.164	-0.087	1	0.00	0.01	0.02		
2	0	7.820	0.746	-0.002	0.000	-0.001	-0.136	1	0.00	0.01	0.01		
7	0	6.959	0.685	-0.001	0.000	-0.001	-0.126	1	0.00	0.01	0.01		
8	0	8.708	0.783	-0.001	0.000	-0.001	-0.142	1	0.00	0.01	0.01		
1A	17	-0.340	0.249	0.032	0.000	0.253	0.011	1	0.00	0.00	0.01		
1B	17	-0.340	0.400	0.032	0.000	0.253	-0.038	1	0.00	0.00	0.01		
1C	17	-0.340	0.249	-0.032	0.000	-0.254	0.011	1	0.00	0.00	0.01		
1D	17	-0.340	0.400	-0.032	0.000	-0.254	-0.038	1	0.00	0.00	0.01		
1E	17	5.894	0.249	0.032	0.000	0.253	0.011	1	0.00	0.01	0.02		
1F	17	5.894	0.400	0.032	0.000	0.253	-0.038	1	0.00	0.01	0.02		
1G	17	5.894	0.249	-0.032	0.000	-0.254	0.011	1	0.00	0.01	0.02		
1H	17	5.894	0.400	-0.032	0.000	-0.254	-0.038	1	0.00	0.01	0.02		
1I	17	0.208	0.243	0.036	0.000	0.304	-0.013	1	0.00	0.00	0.02		
1J	17	0.208	0.406	0.036	0.000	0.304	-0.014	1	0.00	0.00	0.02		
1K	17	0.208	0.243	-0.037	0.000	-0.305	-0.013	1	0.00	0.00	0.02		
1L	17	0.208	0.406	-0.037	0.000	-0.305	-0.014	1	0.00	0.00	0.02		
1M	17	5.346	0.243	0.036	0.000	0.304	-0.013	1	0.00	0.01	0.02		
1N	17	5.346	0.406	0.036	0.000	0.304	-0.014	1	0.00	0.01	0.02		
1O	17	5.346	0.243	-0.037	0.000	-0.305	-0.013	1	0.00	0.01	0.02		
1P	17	5.346	0.406	-0.037	0.000	-0.305	-0.014	1	0.00	0.01	0.02		
1Q	17	-2.027	0.106	0.057	0.000	0.162	0.038	1	0.00	0.00	0.01		
1R	17	-2.027	0.543	0.057	0.000	0.162	-0.064	1	0.00	0.00	0.01		
1S	17	-2.027	0.106	-0.058	0.000	-0.163	0.038	1	0.00	0.00	0.01		
1T	17	-2.027	0.543	-0.058	0.000	-0.163	-0.064	1	0.00	0.00	0.01		
1U	17	7.581	0.106	0.057	0.000	0.162	0.038	1	0.00	0.01	0.02		
1V	17	7.581	0.543	0.057	0.000	0.162	-0.064	1	0.00	0.01	0.02		
1W	17	7.581	0.106	-0.058	0.000	-0.163	0.038	1	0.00	0.01	0.02		
1X	17	7.581	0.543	-0.058	0.000	-0.163	-0.064	1	0.00	0.01	0.02		
2	17	7.820	0.688	-0.002	0.000	-0.001	-0.014	1	0.00	0.01	0.01		
7	17	6.959	0.627	-0.001	0.000	-0.001	-0.015	1	0.00	0.01	0.01		
8	17	8.708	0.726	-0.001	0.000	-0.001	-0.013	1	0.00	0.01	0.01		
1A	34	-0.340	0.205	0.032	0.000	0.251	0.075	1	0.00	0.00	0.02		
1B	34	-0.340	0.355	0.032	0.000	0.251	0.002	1	0.00	0.00	0.01		
1C	34	-0.340	0.205	-0.032	0.000	-0.251	0.075	1	0.00	0.00	0.02		
1D	34	-0.340	0.355	-0.032	0.000	-0.251	0.002	1	0.00	0.00	0.01		
1E	34	5.894	0.205	0.032	0.000	0.251	0.075	1	0.00	0.01	0.02		
1F	34	5.894	0.355	0.032	0.000	0.251	0.002	1	0.00	0.01	0.02		
1G	34	5.894	0.205	-0.032	0.000	-0.251	0.075	1	0.00	0.01	0.02		
1H	34	5.894	0.355	-0.032	0.000	-0.251	0.002	1	0.00	0.01	0.02		
1I	34	0.208	0.199	0.036	0.000	0.301	0.024	1	0.00	0.00	0.02		
1J	34	0.208	0.361	0.036	0.000	0.301	0.052	1	0.00	0.00	0.02		
1K	34	0.208	0.199	-0.037	0.000	-0.302	0.024	1	0.00	0.00	0.02		
1L	34	0.208	0.361	-0.037	0.000	-0.302	0.052	1	0.00	0.00	0.02		
1M	34	5.346	0.199	0.036	0.000	0.301	0.024	1	0.00	0.01	0.02		
1N	34	5.346	0.361	0.036	0.000	0.301	0.052	1	0.00	0.01	0.02		
1O	34	5.346	0.199	-0.037	0.000	-0.302	0.024	1	0.00	0.01	0.02		
1P	34	5.346	0.361	-0.037	0.000	-0.302	0.052	1	0.00	0.01	0.02		
1Q	34	-2.027	0.062	0.057	0.000	0.161	0.126	1	0.00	0.00	0.01		
1R	34	-2.027	0.498	0.057	0.000	0.161	-0.049	1	0.00	0.00	0.01		
1S	34	-2.027	0.062	-0.058	0.000	-0.162	0.126	1	0.00	0.00	0.01		
1T	34	-2.027	0.498	-0.058	0.000	-0.162	-0.049	1	0.00	0.00	0.01		
1U	34	7.581	0.062	0.057	0.000	0.161	0.126	1	0.00	0.01	0.02		
1V	34	7.581	0.498	0.057	0.000	0.161	-0.049	1	0.00	0.01	0.02		
1W	34	7.581	0.062	-0.058	0.000	-0.162	0.126	1	0.00	0.01	0.02		
1X	34	7.581	0.498	-0.058	0.000	-0.162	-0.049	1	0.00	0.01	0.02		
2	34	7.820	0.630	-0.002	0.000	-0.001	0.098	1	0.00	0.01	0.01		
7	34	6.959	0.569	-0.001	0.000	-0.001	0.087	1	0.00	0.01	0.01		
8	34	8.708	0.668	-0.001	0.000	-0.001	0.105	1	0.00	0.01	0.01		
1A	51	-0.340	0.160	0.032	0.000	0.248	0.130	1	0.00	0.00	0.02		
1B	51	-0.340	0.311	0.032	0.000	0.248	0.034	1	0.00	0.00	0.01		
1C	51	-0.340	0.160	-0.032	0.000	-0.249	0.130	1	0.00	0.00	0.02		
1D	51	-0.340	0.311	-0.032	0.000	-0.249	0.034	1	0.00	0.00	0.01		
1E	51	5.894	0.160	0.032	0.000	0.248	0.130	1	0.00	0.01	0.02		
1F	51	5.894	0.311	0.032	0.000	0.248	0.034	1	0.00	0.01	0.02		
1G	51	5.894	0.160	-0.032	0.000	-0.249	0.130	1	0.00	0.01	0.02		
1H	51	5.894	0.311	-0.032	0.000	-0.249	0.034	1	0.00	0.01	0.02		
1I	51	0.208	0.154	0.036	0.000	0.298	0.053	1	0.00	0.00	0.02		
1J	51	0.208	0.317	0.036	0.000	0.298	0.111	1	0.00	0.00	0.02		

1K	51	0.208	0.154	-0.037	0.000	-0.299	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1L	51	0.208	0.317	-0.037	0.000	-0.299	0.111	1	0.00	0.00	0.02
1M	51	5.346	0.154	0.036	0.000	0.298	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	5.346	0.317	0.036	0.000	0.298	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	5.346	0.154	-0.037	0.000	-0.299	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	5.346	0.317	-0.037	0.000	-0.299	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-2.027	0.017	0.057	0.000	0.161	0.206	1	0.00	0.00	0.02
1R	51	-2.027	0.454	0.057	0.000	0.161	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1S	51	-2.027	0.017	-0.058	0.000	-0.161	0.206	1	0.00	0.00	0.02
1T	51	-2.027	0.454	-0.058	0.000	-0.161	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1U	51	7.581	0.017	0.057	0.000	0.161	0.206	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	7.581	0.454	0.057	0.000	0.161	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	7.581	0.017	-0.058	0.000	-0.161	0.206	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	7.581	0.454	-0.058	0.000	-0.161	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
2	51	7.820	0.572	-0.002	0.000	-0.001	0.200	1	0.00	0.01	0.01
7	51	6.959	0.511	-0.001	0.000	-0.000	0.179	1	0.00	0.01	0.01
8	51	8.708	0.610	-0.001	0.000	-0.001	0.214	1	0.00	0.01	0.02
1A	68	-0.340	0.116	0.032	0.000	0.246	0.179	1	0.00	0.00	0.02
1B	68	-0.340	0.266	0.032	0.000	0.246	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1C	68	-0.340	0.116	-0.032	0.000	-0.246	0.179	1	0.00	0.00	0.02
1D	68	-0.340	0.266	-0.032	0.000	-0.246	0.058	1	0.00	0.00	0.02
1E	68	5.894	0.116	0.032	0.000	0.246	0.179	1	0.00	0.01	0.02
1F	68	5.894	0.266	0.032	0.000	0.246	0.058	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	5.894	0.116	-0.032	0.000	-0.246	0.179	1	0.00	0.01	0.02
1H	68	5.894	0.266	-0.032	0.000	-0.246	0.058	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	0.208	0.110	0.036	0.000	0.295	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1J	68	0.208	0.272	0.036	0.000	0.295	0.162	1	0.00	0.00	0.02
1K	68	0.208	0.110	-0.037	0.000	-0.295	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1L	68	0.208	0.272	-0.037	0.000	-0.295	0.162	1	0.00	0.00	0.02
1M	68	5.346	0.110	0.036	0.000	0.295	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1N	68	5.346	0.272	0.036	0.000	0.295	0.162	1	0.00	0.01	0.03
1O	68	5.346	0.110	-0.037	0.000	-0.295	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1P	68	5.346	0.272	-0.037	0.000	-0.295	0.162	1	0.00	0.01	0.03
1Q	68	-2.027	-0.027	0.057	0.000	0.160	0.279	1	0.00	0.00	0.02
1R	68	-2.027	0.409	0.057	0.000	0.160	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-2.027	-0.027	-0.058	0.000	-0.160	0.279	1	0.00	0.00	0.02
1T	68	-2.027	0.409	-0.058	0.000	-0.160	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.581	-0.027	0.057	0.000	0.160	0.279	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	7.581	0.409	0.057	0.000	0.160	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	7.581	-0.027	-0.058	0.000	-0.160	0.279	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	7.581	0.409	-0.058	0.000	-0.160	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
2	68	7.820	0.514	-0.002	0.000	-0.000	0.293	1	0.00	0.01	0.02
7	68	6.959	0.453	-0.001	0.000	-0.000	0.261	1	0.00	0.01	0.01
8	68	8.708	0.552	-0.001	0.000	-0.000	0.313	1	0.00	0.01	0.02
1A	85	-0.340	0.071	0.032	0.000	0.244	0.219	1	0.00	0.00	0.02
1B	85	-0.340	0.222	0.032	0.000	0.244	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1C	85	-0.340	0.071	-0.032	0.000	-0.244	0.219	1	0.00	0.00	0.02
1D	85	-0.340	0.222	-0.032	0.000	-0.244	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1E	85	5.894	0.071	0.032	0.000	0.244	0.219	1	0.00	0.01	0.03
1F	85	5.894	0.222	0.032	0.000	0.244	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1G	85	5.894	0.071	-0.032	0.000	-0.244	0.219	1	0.00	0.01	0.03
1H	85	5.894	0.222	-0.032	0.000	-0.244	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1I	85	0.208	0.065	0.036	0.000	0.292	0.089	1	0.00	0.00	0.02
1J	85	0.208	0.228	0.036	0.000	0.292	0.205	1	0.00	0.00	0.02
1K	85	0.208	0.065	-0.037	0.000	-0.292	0.089	1	0.00	0.00	0.02
1L	85	0.208	0.228	-0.037	0.000	-0.292	0.205	1	0.00	0.00	0.02
1M	85	5.346	0.065	0.036	0.000	0.292	0.089	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	5.346	0.228	0.036	0.000	0.292	0.205	1	0.00	0.01	0.03
1O	85	5.346	0.065	-0.037	0.000	-0.292	0.089	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	5.346	0.228	-0.037	0.000	-0.292	0.205	1	0.00	0.01	0.03
1Q	85	-2.027	-0.072	0.057	0.000	0.159	0.344	1	0.00	0.00	0.02
1R	85	-2.027	0.365	0.057	0.000	0.159	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-2.027	-0.072	-0.058	0.000	-0.159	0.344	1	0.00	0.00	0.02
1T	85	-2.027	0.365	-0.058	0.000	-0.159	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.581	-0.072	0.057	0.000	0.159	0.344	1	0.00	0.01	0.03
1V	85	7.581	0.365	0.057	0.000	0.159	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	7.581	-0.072	-0.058	0.000	-0.159	0.344	1	0.00	0.01	0.03
1X	85	7.581	0.365	-0.058	0.000	-0.159	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
2	85	7.820	0.456	-0.002	0.000	-0.000	0.375	1	0.00	0.01	0.02
7	85	6.959	0.396	-0.001	0.000	-0.000	0.333	1	0.00	0.01	0.02
8	85	8.708	0.494	-0.001	0.000	-0.000	0.401	1	0.00	0.01	0.02
1A	102	-0.340	0.027	0.032	0.000	0.241	0.252	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	-0.340	0.177	0.032	0.000	0.241	0.084	1	0.00	0.00	0.02
1C	102	-0.340	0.027	-0.032	0.000	-0.241	0.252	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	-0.340	0.177	-0.032	0.000	-0.241	0.084	1	0.00	0.00	0.02
1E	102	5.894	0.027	0.032	0.000	0.241	0.252	1	0.00	0.01	0.03
1F	102	5.894	0.177	0.032	0.000	0.241	0.084	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	5.894	0.027	-0.032	0.000	-0.241	0.252	1	0.00	0.01	0.03
1H	102	5.894	0.177	-0.032	0.000	-0.241	0.084	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	0.208	0.021	0.036	0.000	0.289	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	0.208	0.183	0.036	0.000	0.289	0.241	1	0.00	0.00	0.02
1K	102	0.208	0.021	-0.037	0.000	-0.289	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	0.208	0.183	-0.037	0.000	-0.289	0.241	1	0.00	0.00	0.02
1M	102	5.346	0.021	0.036	0.000	0.289	0.095	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	5.346	0.183	0.036	0.000	0.289	0.241	1	0.00	0.01	0.03
1O	102	5.346	0.021	-0.037	0.000	-0.289	0.095	1	0.00	0.01	0.02
1P	102	5.346	0.183	-0.037	0.000	-0.289	0.241	1	0.00	0.01	0.03
1Q	102	-2.027	-0.116	0.057	0.000	0.158	0.401	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-2.027	0.320	0.057	0.000	0.158	-0.065	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-2.027	-0.116	-0.058	0.000	-0.158	0.401	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-2.027	0.320	-0.058	0.000	-0.158	-0.065	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.581	-0.116	0.057	0.000	0.158	0.401	1	0.00	0.01	0.03
1V	102	7.581	0.320	0.057	0.000	0.158	-0.065	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.581	-0.116	-0.058	0.000	-0.158	0.401	1	0.00	0.01	0.03
1X	102	7.581	0.320	-0.058	0.000	-0.158	-0.065	1	0.00	0.01	0.02

2	102	7.820	0.398	-0.002	0.000	0.000	0.448	1	0.00	0.01	0.02
7	102	6.959	0.338	-0.001	0.000	0.000	0.395	1	0.00	0.01	0.02
8	102	8.708	0.436	-0.001	0.000	0.000	0.480	1	0.00	0.01	0.02
1A	119	-0.340	-0.018	0.032	0.000	0.239	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	-0.340	0.133	0.032	0.000	0.239	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	-0.340	-0.018	-0.032	0.000	-0.239	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	-0.340	0.133	-0.032	0.000	-0.239	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	5.894	-0.018	0.032	0.000	0.239	0.278	1	0.00	0.01	0.03
1F	119	5.894	0.133	0.032	0.000	0.239	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	5.894	-0.018	-0.032	0.000	-0.239	0.278	1	0.00	0.01	0.03
1H	119	5.894	0.133	-0.032	0.000	-0.239	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1I	119	0.208	-0.024	0.036	0.000	0.286	0.094	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	0.208	0.139	0.036	0.000	0.286	0.269	1	0.00	0.00	0.02
1K	119	0.208	-0.024	-0.037	0.000	-0.286	0.094	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	0.208	0.139	-0.037	0.000	-0.286	0.269	1	0.00	0.00	0.02
1M	119	5.346	-0.024	0.036	0.000	0.286	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1N	119	5.346	0.139	0.036	0.000	0.286	0.269	1	0.00	0.01	0.03
1O	119	5.346	-0.024	-0.037	0.000	-0.286	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1P	119	5.346	0.139	-0.037	0.000	-0.286	0.269	1	0.00	0.01	0.03
1Q	119	-2.027	-0.161	0.057	0.000	0.157	0.451	1	0.00	0.00	0.02
1R	119	-2.027	0.276	0.057	0.000	0.157	-0.088	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-2.027	-0.161	-0.058	0.000	-0.157	0.451	1	0.00	0.00	0.02
1T	119	-2.027	0.276	-0.058	0.000	-0.157	-0.088	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.581	-0.161	0.057	0.000	0.157	0.451	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.581	0.276	0.057	0.000	0.157	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.581	-0.161	-0.058	0.000	-0.157	0.451	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.581	0.276	-0.058	0.000	-0.157	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
2	119	7.820	0.341	-0.002	0.000	0.001	0.511	1	0.00	0.01	0.02
7	119	6.959	0.280	-0.001	0.000	0.000	0.448	1	0.00	0.01	0.02
8	119	8.708	0.378	-0.001	0.000	0.000	0.550	1	0.00	0.01	0.02
1A	136	-0.340	-0.063	0.032	0.000	0.236	0.296	1	0.00	0.00	0.02
1B	136	-0.340	0.088	0.032	0.000	0.236	0.079	1	0.00	0.00	0.02
1C	136	-0.340	-0.063	-0.032	0.000	-0.236	0.296	1	0.00	0.00	0.02
1D	136	-0.340	0.088	-0.032	0.000	-0.236	0.079	1	0.00	0.00	0.02
1E	136	5.894	-0.063	0.032	0.000	0.236	0.296	1	0.00	0.01	0.03
1F	136	5.894	0.088	0.032	0.000	0.236	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1G	136	5.894	-0.063	-0.032	0.000	-0.236	0.296	1	0.00	0.01	0.03
1H	136	5.894	0.088	-0.032	0.000	-0.236	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1I	136	0.208	-0.068	0.036	0.000	0.283	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1J	136	0.208	0.094	0.036	0.000	0.283	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	0.208	-0.068	-0.037	0.000	-0.282	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1L	136	0.208	0.094	-0.037	0.000	-0.282	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1M	136	5.346	-0.068	0.036	0.000	0.283	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1N	136	5.346	0.094	0.036	0.000	0.283	0.290	1	0.00	0.01	0.03
1O	136	5.346	-0.068	-0.037	0.000	-0.282	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1P	136	5.346	0.094	-0.037	0.000	-0.282	0.290	1	0.00	0.01	0.03
1Q	136	-2.027	-0.205	0.057	0.000	0.156	0.494	1	0.00	0.00	0.02
1R	136	-2.027	0.231	0.057	0.000	0.156	-0.118	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-2.027	-0.205	-0.058	0.000	-0.156	0.494	1	0.00	0.00	0.02
1T	136	-2.027	0.231	-0.058	0.000	-0.156	-0.118	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.581	-0.205	0.057	0.000	0.156	0.494	1	0.00	0.01	0.03
1V	136	7.581	0.231	0.057	0.000	0.156	-0.118	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.581	-0.205	-0.058	0.000	-0.156	0.494	1	0.00	0.01	0.03
1X	136	7.581	0.231	-0.058	0.000	-0.156	-0.118	1	0.00	0.01	0.02
2	136	7.820	0.283	-0.002	0.000	0.001	0.564	1	0.00	0.01	0.02
7	136	6.959	0.222	-0.001	0.000	0.001	0.491	1	0.00	0.01	0.02
8	136	8.708	0.320	-0.001	0.000	0.001	0.609	1	0.00	0.01	0.03
1A	153	-0.340	-0.107	0.032	0.000	0.234	0.306	1	0.00	0.00	0.02
1B	153	-0.340	0.044	0.032	0.000	0.234	0.065	1	0.00	0.00	0.01
1C	153	-0.340	-0.107	-0.032	0.000	-0.233	0.306	1	0.00	0.00	0.02
1D	153	-0.340	0.044	-0.032	0.000	-0.233	0.065	1	0.00	0.00	0.01
1E	153	5.894	-0.107	0.032	0.000	0.234	0.306	1	0.00	0.01	0.03
1F	153	5.894	0.044	0.032	0.000	0.234	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1G	153	5.894	-0.107	-0.032	0.000	-0.233	0.306	1	0.00	0.01	0.03
1H	153	5.894	0.044	-0.032	0.000	-0.233	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1I	153	0.208	-0.113	0.036	0.000	0.280	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1J	153	0.208	0.050	0.036	0.000	0.280	0.303	1	0.00	0.00	0.02
1K	153	0.208	-0.113	-0.037	0.000	-0.279	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1L	153	0.208	0.050	-0.037	0.000	-0.279	0.303	1	0.00	0.00	0.02
1M	153	5.346	-0.113	0.036	0.000	0.280	0.069	1	0.00	0.01	0.02
1N	153	5.346	0.050	0.036	0.000	0.280	0.303	1	0.00	0.01	0.03
1O	153	5.346	-0.113	-0.037	0.000	-0.279	0.069	1	0.00	0.01	0.02
1P	153	5.346	0.050	-0.037	0.000	-0.279	0.303	1	0.00	0.01	0.03
1Q	153	-2.027	-0.250	0.057	0.000	0.155	0.528	1	0.00	0.00	0.02
1R	153	-2.027	0.187	0.057	0.000	0.155	-0.156	1	0.00	0.00	0.01
1S	153	-2.027	-0.250	-0.058	0.000	-0.155	0.528	1	0.00	0.00	0.02
1T	153	-2.027	0.187	-0.058	0.000	-0.155	-0.156	1	0.00	0.00	0.01
1U	153	7.581	-0.250	0.057	0.000	0.155	0.528	1	0.00	0.01	0.03
1V	153	7.581	0.187	0.057	0.000	0.155	-0.156	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.581	-0.250	-0.058	0.000	-0.155	0.528	1	0.00	0.01	0.03
1X	153	7.581	0.187	-0.058	0.000	-0.155	-0.156	1	0.00	0.01	0.02
2	153	7.820	0.225	-0.002	0.000	0.001	0.607	1	0.00	0.01	0.02
7	153	6.959	0.164	-0.001	0.000	0.001	0.523	1	0.00	0.01	0.02
8	153	8.708	0.263	-0.001	0.000	0.001	0.659	1	0.00	0.01	0.03
1A	170	-0.340	-0.152	0.032	0.000	0.231	0.309	1	0.00	0.00	0.02
1B	170	-0.340	-0.001	0.032	0.000	0.231	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1C	170	-0.340	-0.152	-0.032	0.000	-0.231	0.309	1	0.00	0.00	0.02
1D	170	-0.340	-0.001	-0.032	0.000	-0.231	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1E	170	5.894	-0.152	0.032	0.000	0.231	0.309	1	0.00	0.01	0.03
1F	170	5.894	-0.001	0.032	0.000	0.231	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1G	170	5.894	-0.152	-0.032	0.000	-0.231	0.309	1	0.00	0.01	0.03
1H	170	5.894	-0.001	-0.032	0.000	-0.231	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1I	170	0.208	-0.157	0.036	0.000	0.277	0.045	1	0.00	0.00	0.02
1J	170	0.208	0.005	0.036	0.000	0.277	0.309	1	0.00	0.00	0.02

1K	170	0.208	-0.157	-0.037	0.000	-0.276	0.045	1	0.00	0.00	0.02
1L	170	0.208	0.005	-0.037	0.000	-0.276	0.309	1	0.00	0.00	0.02
1M	170	5.346	-0.157	0.036	0.000	0.277	0.045	1	0.00	0.01	0.02
1N	170	5.346	0.005	0.036	0.000	0.277	0.309	1	0.00	0.01	0.03
1O	170	5.346	-0.157	-0.037	0.000	-0.276	0.045	1	0.00	0.01	0.02
1P	170	5.346	0.005	-0.037	0.000	-0.276	0.309	1	0.00	0.01	0.03
1Q	170	-2.027	-0.294	0.057	0.000	0.154	0.556	1	0.00	0.00	0.03
1R	170	-2.027	0.142	0.057	0.000	0.154	-0.202	1	0.00	0.00	0.02
1S	170	-2.027	-0.294	-0.058	0.000	-0.154	0.556	1	0.00	0.00	0.03
1T	170	-2.027	0.142	-0.058	0.000	-0.154	-0.202	1	0.00	0.00	0.02
1U	170	7.581	-0.294	0.057	0.000	0.154	0.556	1	0.00	0.01	0.03
1V	170	7.581	0.142	0.057	0.000	0.154	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
1W	170	7.581	-0.294	-0.058	0.000	-0.154	0.556	1	0.00	0.01	0.03
1X	170	7.581	0.142	-0.058	0.000	-0.154	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
2	170	7.820	0.167	-0.002	0.000	0.001	0.640	1	0.00	0.01	0.03
7	170	6.959	0.106	-0.001	0.000	0.001	0.546	1	0.00	0.01	0.02
8	170	8.708	0.205	-0.001	0.000	0.001	0.698	1	0.00	0.01	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.340	0.256	0.309	1	0.5072	1.0007	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1B	-0.340	0.256	0.085	1	0.5072	1.0007	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1C	-0.340	-0.257	0.309	1	0.5072	1.0007	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1D	-0.340	-0.257	0.085	1	0.5072	1.0007	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1Q	-2.027	0.163	0.556	1	0.5072	1.0043	1.0003	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1R	-2.027	0.163	-0.202	1	0.5072	1.0043	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1S	-2.027	-0.164	0.556	1	0.5072	1.0043	1.0003	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1T	-2.027	-0.164	-0.202	1	0.5072	1.0043	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 12 NI 4704 NF 4645 Lungh. 158.3 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-1.830	0.149	0.493	0.000	0.524	0.013	1	0.00	0.00	0.03	
1B	0	-1.830	0.224	0.493	0.000	0.524	-0.092	1	0.00	0.00	0.03	
1C	0	-1.830	0.149	-0.494	0.000	-0.526	0.013	1	0.00	0.00	0.03	
1D	0	-1.830	0.224	-0.494	0.000	-0.526	-0.092	1	0.00	0.00	0.03	
1E	0	2.489	0.149	0.493	0.000	0.524	0.013	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	2.489	0.224	0.493	0.000	0.524	-0.092	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	2.489	0.149	-0.494	0.000	-0.526	0.013	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	2.489	0.224	-0.494	0.000	-0.526	-0.092	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-1.217	0.151	0.591	0.000	0.627	0.007	1	0.00	0.00	0.03	
1J	0	-1.217	0.222	0.591	0.000	0.627	-0.085	1	0.00	0.00	0.04	
1K	0	-1.217	0.151	-0.591	0.000	-0.629	0.007	1	0.00	0.00	0.04	
1L	0	-1.217	0.222	-0.591	0.000	-0.629	-0.085	1	0.00	0.00	0.04	
1M	0	1.876	0.151	0.591	0.000	0.627	0.007	1	0.00	0.00	0.04	
1N	0	1.876	0.222	0.591	0.000	0.627	-0.085	1	0.00	0.00	0.04	
1O	0	1.876	0.151	-0.591	0.000	-0.629	0.007	1	0.00	0.00	0.04	
1P	0	1.876	0.222	-0.591	0.000	-0.629	-0.085	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	0	-2.593	0.162	0.288	0.000	0.293	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1R	0	-2.593	0.211	0.288	0.000	0.293	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1S	0	-2.593	0.162	-0.289	0.000	-0.295	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1T	0	-2.593	0.211	-0.289	0.000	-0.295	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1U	0	3.252	0.162	0.288	0.000	0.293	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1V	0	3.252	0.211	0.288	0.000	0.293	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1W	0	3.252	0.162	-0.289	0.000	-0.295	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1X	0	3.252	0.211	-0.289	0.000	-0.295	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
2	0	-1.440	0.204	-0.002	0.000	-0.004	-0.032	1	0.00	0.00	0.00	
7	0	-0.893	0.213	-0.001	0.000	-0.003	-0.036	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-1.372	0.199	-0.001	0.000	-0.004	-0.029	1	0.00	0.00	0.00	
1A	16	-1.830	0.108	0.493	0.000	0.446	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1B	16	-1.830	0.182	0.493	0.000	0.446	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1C	16	-1.830	0.108	-0.494	0.000	-0.448	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1D	16	-1.830	0.182	-0.494	0.000	-0.448	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1E	16	2.489	0.108	0.493	0.000	0.446	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1F	16	2.489	0.182	0.493	0.000	0.446	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1G	16	2.489	0.108	-0.494	0.000	-0.448	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1H	16	2.489	0.182	-0.494	0.000	-0.448	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1I	16	-1.217	0.110	0.591	0.000	0.533	0.027	1	0.00	0.00	0.03	
1J	16	-1.217	0.180	0.591	0.000	0.533	-0.053	1	0.00	0.00	0.03	
1K	16	-1.217	0.110	-0.591	0.000	-0.535	0.027	1	0.00	0.00	0.03	
1L	16	-1.217	0.180	-0.591	0.000	-0.535	-0.053	1	0.00	0.00	0.03	
1M	16	1.876	0.110	0.591	0.000	0.533	0.027	1	0.00	0.00	0.03	
1N	16	1.876	0.180	0.591	0.000	0.533	-0.053	1	0.00	0.00	0.03	
1O	16	1.876	0.110	-0.591	0.000	-0.535	0.027	1	0.00	0.00	0.03	
1P	16	1.876	0.180	-0.591	0.000	-0.535	-0.053	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	16	-2.593	0.121	0.288	0.000	0.247	0.027	1	0.00	0.00	0.02	
1R	16	-2.593	0.169	0.288	0.000	0.247	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1S	16	-2.593	0.121	-0.289	0.000	-0.249	0.027	1	0.00	0.00	0.02	
1T	16	-2.593	0.169	-0.289	0.000	-0.249	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1U	16	3.252	0.121	0.288	0.000	0.247	0.027	1	0.00	0.00	0.02	
1V	16	3.252	0.169	0.288	0.000	0.247	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	

1W	16	3.252	0.121	-0.289	0.000	-0.249	0.027	1	0.00	0.00	0.02
1X	16	3.252	0.169	-0.289	0.000	-0.249	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
2	16	-1.440	0.150	-0.002	0.000	-0.004	-0.004	1	0.00	0.00	0.00
7	16	-0.893	0.159	-0.001	0.000	-0.003	-0.007	1	0.00	0.00	0.00
8	16	-1.372	0.145	-0.001	0.000	-0.003	-0.002	1	0.00	0.00	0.00
1A	32	-1.830	0.066	0.493	0.000	0.368	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1B	32	-1.830	0.141	0.493	0.000	0.368	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1C	32	-1.830	0.066	-0.494	0.000	-0.370	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1D	32	-1.830	0.141	-0.494	0.000	-0.370	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1E	32	2.489	0.066	0.493	0.000	0.368	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1F	32	2.489	0.141	0.493	0.000	0.368	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1G	32	2.489	0.066	-0.494	0.000	-0.370	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1H	32	2.489	0.141	-0.494	0.000	-0.370	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1I	32	-1.217	0.068	0.591	0.000	0.440	0.041	1	0.00	0.00	0.03
1J	32	-1.217	0.139	0.591	0.000	0.440	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1K	32	-1.217	0.068	-0.591	0.000	-0.442	0.041	1	0.00	0.00	0.03
1L	32	-1.217	0.139	-0.591	0.000	-0.442	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1M	32	1.876	0.068	0.591	0.000	0.440	0.041	1	0.00	0.00	0.03
1N	32	1.876	0.139	0.591	0.000	0.440	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1O	32	1.876	0.068	-0.591	0.000	-0.442	0.041	1	0.00	0.00	0.03
1P	32	1.876	0.139	-0.591	0.000	-0.442	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1Q	32	-2.593	0.079	0.288	0.000	0.201	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1R	32	-2.593	0.128	0.288	0.000	0.201	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1S	32	-2.593	0.079	-0.289	0.000	-0.203	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1T	32	-2.593	0.128	-0.289	0.000	-0.203	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1U	32	3.252	0.079	0.288	0.000	0.201	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1V	32	3.252	0.128	0.288	0.000	0.201	-0.030	1	0.00	0.00	0.02
1W	32	3.252	0.079	-0.289	0.000	-0.203	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1X	32	3.252	0.128	-0.289	0.000	-0.203	-0.030	1	0.00	0.00	0.02
2	32	-1.440	0.096	-0.002	0.000	-0.003	0.016	1	0.00	0.00	0.00
7	32	-0.893	0.105	-0.001	0.000	-0.003	0.014	1	0.00	0.00	0.00
8	32	-1.372	0.091	-0.001	0.000	-0.003	0.016	1	0.00	0.00	0.00
1A	47	-1.830	0.025	0.493	0.000	0.290	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1B	47	-1.830	0.099	0.493	0.000	0.290	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1C	47	-1.830	0.025	-0.494	0.000	-0.292	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1D	47	-1.830	0.099	-0.494	0.000	-0.292	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1E	47	2.489	0.025	0.493	0.000	0.290	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1F	47	2.489	0.099	0.493	0.000	0.290	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1G	47	2.489	0.025	-0.494	0.000	-0.292	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1H	47	2.489	0.099	-0.494	0.000	-0.292	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1I	47	-1.217	0.027	0.591	0.000	0.346	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1J	47	-1.217	0.097	0.591	0.000	0.346	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1K	47	-1.217	0.027	-0.591	0.000	-0.348	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1L	47	-1.217	0.097	-0.591	0.000	-0.348	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1M	47	1.876	0.027	0.591	0.000	0.346	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1N	47	1.876	0.097	0.591	0.000	0.346	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1O	47	1.876	0.027	-0.591	0.000	-0.348	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1P	47	1.876	0.097	-0.591	0.000	-0.348	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1Q	47	-2.593	0.038	0.288	0.000	0.156	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1R	47	-2.593	0.086	0.288	0.000	0.156	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1S	47	-2.593	0.038	-0.289	0.000	-0.157	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1T	47	-2.593	0.086	-0.289	0.000	-0.157	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1U	47	3.252	0.038	0.288	0.000	0.156	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1V	47	3.252	0.086	0.288	0.000	0.156	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1W	47	3.252	0.038	-0.289	0.000	-0.157	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1X	47	3.252	0.086	-0.289	0.000	-0.157	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
2	47	-1.440	0.042	-0.002	0.000	-0.003	0.027	1	0.00	0.00	0.00
7	47	-0.893	0.051	-0.001	0.000	-0.003	0.026	1	0.00	0.00	0.00
8	47	-1.372	0.037	-0.001	0.000	-0.003	0.027	1	0.00	0.00	0.00
1A	63	-1.830	-0.017	0.493	0.000	0.212	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1B	63	-1.830	0.058	0.493	0.000	0.212	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1C	63	-1.830	-0.017	-0.494	0.000	-0.213	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1D	63	-1.830	0.058	-0.494	0.000	-0.213	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1E	63	2.489	-0.017	0.493	0.000	0.212	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1F	63	2.489	0.058	0.493	0.000	0.212	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1G	63	2.489	-0.017	-0.494	0.000	-0.213	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1H	63	2.489	0.058	-0.494	0.000	-0.213	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1I	63	-1.217	-0.014	0.591	0.000	0.253	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1J	63	-1.217	0.056	0.591	0.000	0.253	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1K	63	-1.217	-0.014	-0.591	0.000	-0.254	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1L	63	-1.217	0.056	-0.591	0.000	-0.254	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1M	63	1.876	-0.014	0.591	0.000	0.253	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1N	63	1.876	0.056	0.591	0.000	0.253	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1O	63	1.876	-0.014	-0.591	0.000	-0.254	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1P	63	1.876	0.056	-0.591	0.000	-0.254	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1Q	63	-2.593	-0.003	0.288	0.000	0.110	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1R	63	-2.593	0.045	0.288	0.000	0.110	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1S	63	-2.593	-0.003	-0.289	0.000	-0.112	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1T	63	-2.593	0.045	-0.289	0.000	-0.112	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1U	63	3.252	-0.003	0.288	0.000	0.110	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1V	63	3.252	0.045	0.288	0.000	0.110	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1W	63	3.252	-0.003	-0.289	0.000	-0.112	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1X	63	3.252	0.045	-0.289	0.000	-0.112	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
2	63	-1.440	-0.012	-0.002	0.000	-0.003	0.029	1	0.00	0.00	0.00
7	63	-0.893	-0.003	-0.001	0.000	-0.002	0.030	1	0.00	0.00	0.00
8	63	-1.372	-0.017	-0.001	0.000	-0.003	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1A	79	-1.830	-0.058	0.493	0.000	0.134	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1B	79	-1.830	0.017	0.493	0.000	0.134	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1C	79	-1.830	-0.058	-0.494	0.000	-0.135	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1D	79	-1.830	0.017	-0.494	0.000	-0.135	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1E	79	2.489	-0.058	0.493	0.000	0.134	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	79	2.489	0.017	0.493	0.000	0.134	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1G	79	2.489	-0.058	-0.494	0.000	-0.135	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	79	2.489	0.017	-0.494	0.000	-0.135	0.006	1	0.00	0.00	0.01

1I	79	-1.217	-0.056	0.591	0.000	0.159	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1J	79	-1.217	0.014	0.591	0.000	0.159	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1K	79	-1.217	-0.056	-0.591	0.000	-0.161	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1L	79	-1.217	0.014	-0.591	0.000	-0.161	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1M	79	1.876	-0.056	0.591	0.000	0.159	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1N	79	1.876	0.014	0.591	0.000	0.159	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1O	79	1.876	-0.056	-0.591	0.000	-0.161	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1P	79	1.876	0.014	-0.591	0.000	-0.161	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1Q	79	-2.593	-0.045	0.288	0.000	0.064	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1R	79	-2.593	0.003	0.288	0.000	0.064	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1S	79	-2.593	-0.045	-0.289	0.000	-0.066	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1T	79	-2.593	0.003	-0.289	0.000	-0.066	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1U	79	3.252	-0.045	0.288	0.000	0.064	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1V	79	3.252	0.003	0.288	0.000	0.064	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1W	79	3.252	-0.045	-0.289	0.000	-0.066	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1X	79	3.252	0.003	-0.289	0.000	-0.066	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
2	79	-1.440	-0.066	-0.002	0.000	-0.003	0.023	1	0.00	0.00	0.00
7	79	-0.893	-0.057	-0.001	0.000	-0.002	0.025	1	0.00	0.00	0.00
8	79	-1.372	-0.071	-0.001	0.000	-0.003	0.021	1	0.00	0.00	0.00
1A	95	-1.830	-0.100	0.493	0.000	0.056	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1B	95	-1.830	-0.025	0.493	0.000	0.056	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1C	95	-1.830	-0.100	-0.494	0.000	-0.057	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1D	95	-1.830	-0.025	-0.494	0.000	-0.057	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1E	95	2.489	-0.100	0.493	0.000	0.056	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1F	95	2.489	-0.025	0.493	0.000	0.056	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1G	95	2.489	-0.100	-0.494	0.000	-0.057	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1H	95	2.489	-0.025	-0.494	0.000	-0.057	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1I	95	-1.217	-0.097	0.591	0.000	0.066	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1J	95	-1.217	-0.027	0.591	0.000	0.066	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1K	95	-1.217	-0.097	-0.591	0.000	-0.067	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1L	95	-1.217	-0.027	-0.591	0.000	-0.067	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1M	95	1.876	-0.097	0.591	0.000	0.066	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1N	95	1.876	-0.027	0.591	0.000	0.066	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1O	95	1.876	-0.097	-0.591	0.000	-0.067	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1P	95	1.876	-0.027	-0.591	0.000	-0.067	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1Q	95	-2.593	-0.086	0.288	0.000	0.019	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1R	95	-2.593	-0.038	0.288	0.000	0.019	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1S	95	-2.593	-0.086	-0.289	0.000	-0.020	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1T	95	-2.593	-0.038	-0.289	0.000	-0.020	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1U	95	3.252	-0.086	0.288	0.000	0.019	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1V	95	3.252	-0.038	0.288	0.000	0.019	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1W	95	3.252	-0.086	-0.289	0.000	-0.020	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1X	95	3.252	-0.038	-0.289	0.000	-0.020	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
2	95	-1.440	-0.120	-0.002	0.000	-0.002	0.008	1	0.00	0.00	0.00
7	95	-0.893	-0.111	-0.001	0.000	-0.002	0.012	1	0.00	0.00	0.00
8	95	-1.372	-0.125	-0.001	0.000	-0.002	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1A	111	-1.830	-0.141	0.493	0.000	-0.022	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1B	111	-1.830	-0.066	0.493	0.000	-0.022	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1C	111	-1.830	-0.141	-0.494	0.000	0.021	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1D	111	-1.830	-0.066	-0.494	0.000	0.021	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1E	111	2.489	-0.141	0.493	0.000	-0.022	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1F	111	2.489	-0.066	0.493	0.000	-0.022	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1G	111	2.489	-0.141	-0.494	0.000	0.021	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1H	111	2.489	-0.066	-0.494	0.000	0.021	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1I	111	-1.217	-0.139	0.591	0.000	-0.028	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1J	111	-1.217	-0.068	0.591	0.000	-0.028	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1K	111	-1.217	-0.139	-0.591	0.000	0.027	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1L	111	-1.217	-0.068	-0.591	0.000	0.027	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1M	111	1.876	-0.139	0.591	0.000	-0.028	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1N	111	1.876	-0.068	0.591	0.000	-0.028	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1O	111	1.876	-0.139	-0.591	0.000	0.027	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1P	111	1.876	-0.068	-0.591	0.000	0.027	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1Q	111	-2.593	-0.128	0.288	0.000	-0.027	0.030	1	0.00	0.00	0.01
1R	111	-2.593	-0.080	0.288	0.000	-0.027	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1S	111	-2.593	-0.128	-0.289	0.000	0.026	0.030	1	0.00	0.00	0.01
1T	111	-2.593	-0.080	-0.289	0.000	0.026	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1U	111	3.252	-0.128	0.288	0.000	-0.027	0.030	1	0.00	0.00	0.01
1V	111	3.252	-0.080	0.288	0.000	-0.027	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1W	111	3.252	-0.128	-0.289	0.000	0.026	0.030	1	0.00	0.00	0.01
1X	111	3.252	-0.080	-0.289	0.000	0.026	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
2	111	-1.440	-0.173	-0.002	0.000	-0.002	-0.015	1	0.00	0.00	0.00
7	111	-0.893	-0.165	-0.001	0.000	-0.002	-0.010	1	0.00	0.00	0.00
8	111	-1.372	-0.179	-0.001	0.000	-0.002	-0.018	1	0.00	0.00	0.00
1A	127	-1.830	-0.182	0.493	0.000	-0.101	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1B	127	-1.830	-0.108	0.493	0.000	-0.101	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1C	127	-1.830	-0.182	-0.494	0.000	0.099	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1D	127	-1.830	-0.108	-0.494	0.000	0.099	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1E	127	2.489	-0.182	0.493	0.000	-0.101	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1F	127	2.489	-0.108	0.493	0.000	-0.101	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1G	127	2.489	-0.182	-0.494	0.000	0.099	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1H	127	2.489	-0.108	-0.494	0.000	0.099	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1I	127	-1.217	-0.180	0.591	0.000	-0.121	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1J	127	-1.217	-0.110	0.591	0.000	-0.121	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1K	127	-1.217	-0.180	-0.591	0.000	0.120	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1L	127	-1.217	-0.110	-0.591	0.000	0.120	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1M	127	1.876	-0.180	0.591	0.000	-0.121	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1N	127	1.876	-0.110	0.591	0.000	-0.121	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1O	127	1.876	-0.180	-0.591	0.000	0.120	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1P	127	1.876	-0.110	-0.591	0.000	0.120	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1Q	127	-2.593	-0.169	0.288	0.000	-0.073	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1R	127	-2.593	-0.121	0.288	0.000	-0.073	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1S	127	-2.593	-0.169	-0.289	0.000	0.072	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1T	127	-2.593	-0.121	-0.289	0.000	0.072	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1U	127	3.252	-0.169	0.288	0.000	-0.073	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1V	127	3.252	-0.121	0.288	0.000	-0.073	-0.033	1	0.00	0.00	0.01

1W	127	3.252	-0.169	-0.289	0.000	0.072	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1X	127	3.252	-0.121	-0.289	0.000	0.072	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
2	127	-1.440	-0.227	-0.002	0.000	-0.002	-0.047	1	0.00	0.00	0.00
7	127	-0.893	-0.218	-0.001	0.000	-0.002	-0.040	1	0.00	0.00	0.00
8	127	-1.372	-0.232	-0.001	0.000	-0.002	-0.051	1	0.00	0.00	0.00
1A	142	-1.830	-0.224	0.493	0.000	-0.179	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1B	142	-1.830	-0.149	0.493	0.000	-0.179	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1C	142	-1.830	-0.224	-0.494	0.000	0.178	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1D	142	-1.830	-0.149	-0.494	0.000	0.178	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1E	142	2.489	-0.224	0.493	0.000	-0.179	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1F	142	2.489	-0.149	0.493	0.000	-0.179	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1G	142	2.489	-0.224	-0.494	0.000	0.178	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1H	142	2.489	-0.149	-0.494	0.000	0.178	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1I	142	-1.217	-0.222	0.591	0.000	-0.215	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1J	142	-1.217	-0.151	0.591	0.000	-0.215	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1K	142	-1.217	-0.222	-0.591	0.000	0.214	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1L	142	-1.217	-0.151	-0.591	0.000	0.214	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1M	142	1.876	-0.222	0.591	0.000	-0.215	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1N	142	1.876	-0.151	0.591	0.000	-0.215	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1O	142	1.876	-0.222	-0.591	0.000	0.214	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1P	142	1.876	-0.151	-0.591	0.000	0.214	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1Q	142	-2.593	-0.211	0.288	0.000	-0.118	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1R	142	-2.593	-0.162	0.288	0.000	-0.118	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1S	142	-2.593	-0.211	-0.289	0.000	0.117	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1T	142	-2.593	-0.162	-0.289	0.000	0.117	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1U	142	3.252	-0.211	0.288	0.000	-0.118	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1V	142	3.252	-0.162	0.288	0.000	-0.118	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1W	142	3.252	-0.211	-0.289	0.000	0.117	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1X	142	3.252	-0.162	-0.289	0.000	0.117	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
2	142	-1.440	-0.281	-0.002	0.000	-0.002	-0.087	1	0.00	0.00	0.00
7	142	-0.893	-0.272	-0.001	0.000	-0.001	-0.079	1	0.00	0.00	0.00
8	142	-1.372	-0.286	-0.001	0.000	-0.002	-0.092	1	0.00	0.00	0.00
1A	158	-1.830	-0.265	0.493	0.000	-0.257	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1B	158	-1.830	-0.191	0.493	0.000	-0.257	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1C	158	-1.830	-0.265	-0.494	0.000	0.256	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1D	158	-1.830	-0.191	-0.494	0.000	0.256	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1E	158	2.489	-0.265	0.493	0.000	-0.257	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1F	158	2.489	-0.191	0.493	0.000	-0.257	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1G	158	2.489	-0.265	-0.494	0.000	0.256	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1H	158	2.489	-0.191	-0.494	0.000	0.256	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1I	158	-1.217	-0.263	0.591	0.000	-0.309	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1J	158	-1.217	-0.193	0.591	0.000	-0.309	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1K	158	-1.217	-0.263	-0.591	0.000	0.308	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1L	158	-1.217	-0.193	-0.591	0.000	0.308	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1M	158	1.876	-0.263	0.591	0.000	-0.309	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1N	158	1.876	-0.193	0.591	0.000	-0.309	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1O	158	1.876	-0.263	-0.591	0.000	0.308	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1P	158	1.876	-0.193	-0.591	0.000	0.308	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1Q	158	-2.593	-0.252	0.288	0.000	-0.164	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1R	158	-2.593	-0.204	0.288	0.000	-0.164	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1S	158	-2.593	-0.252	-0.289	0.000	0.163	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1T	158	-2.593	-0.204	-0.289	0.000	0.163	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1U	158	3.252	-0.252	0.288	0.000	-0.164	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1V	158	3.252	-0.204	0.288	0.000	-0.164	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1W	158	3.252	-0.252	-0.289	0.000	0.163	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1X	158	3.252	-0.204	-0.289	0.000	0.163	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
2	158	-1.440	-0.335	-0.002	0.000	-0.001	-0.136	1	0.00	0.00	0.01
7	158	-0.893	-0.326	-0.001	0.000	-0.001	-0.126	1	0.00	0.00	0.00
8	158	-1.372	-0.340	-0.001	0.000	-0.001	-0.142	1	0.00	0.00	0.01

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-1.830	0.524	-0.084	1	0.5487	0.9968	1.0011	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1B	-1.830	0.524	-0.092	1	0.5487	0.9968	1.0014	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1C	-1.830	-0.526	-0.084	1	0.5487	0.9968	1.0011	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1D	-1.830	-0.526	-0.092	1	0.5487	0.9968	1.0014	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1I	-1.217	0.627	-0.087	1	0.5487	0.9979	1.0007	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1J	-1.217	0.627	-0.085	1	0.5487	0.9979	1.0010	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1K	-1.217	-0.629	-0.087	1	0.5487	0.9979	1.0007	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1L	-1.217	-0.629	-0.085	1	0.5487	0.9979	1.0010	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1Q	-2.593	0.293	0.058	1	0.5487	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1R	-2.593	0.293	-0.087	1	0.5487	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1S	-2.593	-0.295	0.058	1	0.5487	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1T	-2.593	-0.295	-0.087	1	0.5487	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
2	-1.440	-0.004	-0.136	1	0.5487	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 60
7	-0.893	-0.003	-0.126	1	0.5487	1.0002	1.0006	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 60
8	-1.372	-0.004	-0.142	1	0.5487	1.0003	1.0008	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 60

ASTA NUM. 13 NI 4638 NF 4708 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		kN			kN*m							

1A	0	-0.436	-0.428	0.144	0.000	0.080	0.294	1	0.00	0.00	0.01
1B	0	-0.436	0.016	0.144	0.000	0.080	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1C	0	-0.436	-0.428	-0.144	0.000	-0.080	0.294	1	0.00	0.00	0.01
1D	0	-0.436	0.016	-0.144	0.000	-0.080	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1E	0	5.902	-0.428	0.144	0.000	0.080	0.294	1	0.00	0.01	0.02
1F	0	5.902	0.016	0.144	0.000	0.080	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1G	0	5.902	-0.428	-0.144	0.000	-0.080	0.294	1	0.00	0.01	0.02
1H	0	5.902	0.016	-0.144	0.000	-0.080	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1I	0	0.956	-0.418	0.479	0.000	0.266	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1J	0	0.956	0.007	0.479	0.000	0.266	0.063	1	0.00	0.00	0.02
1K	0	0.956	-0.418	-0.479	0.000	-0.266	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1L	0	0.956	0.007	-0.479	0.000	-0.266	0.063	1	0.00	0.00	0.02
1M	0	4.510	-0.418	0.479	0.000	0.266	0.287	1	0.00	0.01	0.03
1N	0	4.510	0.007	0.479	0.000	0.266	0.063	1	0.00	0.01	0.02
1O	0	4.510	-0.418	-0.479	0.000	-0.266	0.287	1	0.00	0.01	0.03
1P	0	4.510	0.007	-0.479	0.000	-0.266	0.063	1	0.00	0.01	0.02
1Q	0	-1.794	-0.903	0.144	0.000	0.080	0.543	1	0.00	0.00	0.02
1R	0	-1.794	0.492	0.144	0.000	0.080	-0.193	1	0.00	0.00	0.01
1S	0	-1.794	-0.903	-0.144	0.000	-0.080	0.543	1	0.00	0.00	0.02
1T	0	-1.794	0.492	-0.144	0.000	-0.080	-0.193	1	0.00	0.00	0.01
1U	0	7.260	-0.903	0.144	0.000	0.080	0.543	1	0.00	0.01	0.03
1V	0	7.260	0.492	0.144	0.000	0.080	-0.193	1	0.00	0.01	0.02
1W	0	7.260	-0.903	-0.144	0.000	-0.080	0.543	1	0.00	0.01	0.03
1X	0	7.260	0.492	-0.144	0.000	-0.080	-0.193	1	0.00	0.01	0.02
2	0	7.338	-0.968	0.000	0.000	0.000	0.633	1	0.00	0.01	0.02
7	0	6.638	-0.809	0.000	0.000	0.000	0.541	1	0.00	0.01	0.02
8	0	8.368	-1.068	0.000	0.000	0.000	0.692	1	0.00	0.01	0.03
1A	17	-0.436	-0.473	0.144	0.000	0.055	0.217	1	0.00	0.00	0.01
1B	17	-0.436	-0.028	0.144	0.000	0.055	0.055	1	0.00	0.00	0.00
1C	17	-0.436	-0.473	-0.144	0.000	-0.055	0.217	1	0.00	0.00	0.01
1D	17	-0.436	-0.028	-0.144	0.000	-0.055	0.055	1	0.00	0.00	0.00
1E	17	5.902	-0.473	0.144	0.000	0.055	0.217	1	0.00	0.01	0.02
1F	17	5.902	-0.028	0.144	0.000	0.055	0.055	1	0.00	0.01	0.01
1G	17	5.902	-0.473	-0.144	0.000	-0.055	0.217	1	0.00	0.01	0.02
1H	17	5.902	-0.028	-0.144	0.000	-0.055	0.055	1	0.00	0.01	0.01
1I	17	0.956	-0.463	0.479	0.000	0.185	0.213	1	0.00	0.00	0.02
1J	17	0.956	-0.038	0.479	0.000	0.185	0.060	1	0.00	0.00	0.01
1K	17	0.956	-0.463	-0.479	0.000	-0.185	0.213	1	0.00	0.00	0.02
1L	17	0.956	-0.038	-0.479	0.000	-0.185	0.060	1	0.00	0.00	0.01
1M	17	4.510	-0.463	0.479	0.000	0.185	0.213	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	4.510	-0.038	0.479	0.000	0.185	0.060	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	4.510	-0.463	-0.479	0.000	-0.185	0.213	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	4.510	-0.038	-0.479	0.000	-0.185	0.060	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-1.794	-0.948	0.144	0.000	0.056	0.386	1	0.00	0.00	0.02
1R	17	-1.794	0.447	0.144	0.000	0.056	-0.113	1	0.00	0.00	0.01
1S	17	-1.794	-0.948	-0.144	0.000	-0.056	0.386	1	0.00	0.00	0.02
1T	17	-1.794	0.447	-0.144	0.000	-0.056	-0.113	1	0.00	0.00	0.01
1U	17	7.260	-0.948	0.144	0.000	0.056	0.386	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	7.260	0.447	0.144	0.000	0.056	-0.113	1	0.00	0.01	0.01
1W	17	7.260	-0.948	-0.144	0.000	-0.056	0.386	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	7.260	0.447	-0.144	0.000	-0.056	-0.113	1	0.00	0.01	0.01
2	17	7.338	-1.026	0.000	0.000	-0.000	0.464	1	0.00	0.01	0.02
7	17	6.638	-0.866	0.000	0.000	-0.000	0.399	1	0.00	0.01	0.02
8	17	8.368	-1.126	0.000	0.000	-0.000	0.506	1	0.00	0.01	0.02
1A	34	-0.436	-0.517	0.144	0.000	0.031	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1B	34	-0.436	-0.073	0.144	0.000	0.031	0.047	1	0.00	0.00	0.00
1C	34	-0.436	-0.517	-0.144	0.000	-0.031	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1D	34	-0.436	-0.073	-0.144	0.000	-0.031	0.047	1	0.00	0.00	0.00
1E	34	5.902	-0.517	0.144	0.000	0.031	0.133	1	0.00	0.01	0.01
1F	34	5.902	-0.073	0.144	0.000	0.031	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1G	34	5.902	-0.517	-0.144	0.000	-0.031	0.133	1	0.00	0.01	0.01
1H	34	5.902	-0.073	-0.144	0.000	-0.031	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1I	34	0.956	-0.507	0.479	0.000	0.103	0.130	1	0.00	0.00	0.01
1J	34	0.956	-0.082	0.479	0.000	0.103	0.050	1	0.00	0.00	0.01
1K	34	0.956	-0.507	-0.479	0.000	-0.103	0.130	1	0.00	0.00	0.01
1L	34	0.956	-0.082	-0.479	0.000	-0.103	0.050	1	0.00	0.00	0.01
1M	34	4.510	-0.507	0.479	0.000	0.103	0.130	1	0.00	0.01	0.01
1N	34	4.510	-0.082	0.479	0.000	0.103	0.050	1	0.00	0.01	0.01
1O	34	4.510	-0.507	-0.479	0.000	-0.103	0.130	1	0.00	0.01	0.01
1P	34	4.510	-0.082	-0.479	0.000	-0.103	0.050	1	0.00	0.01	0.01
1Q	34	-1.794	-0.992	0.144	0.000	0.031	0.221	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-1.794	0.403	0.144	0.000	0.031	-0.041	1	0.00	0.00	0.00
1S	34	-1.794	-0.992	-0.144	0.000	-0.031	0.221	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-1.794	0.403	-0.144	0.000	-0.031	-0.041	1	0.00	0.00	0.00
1U	34	7.260	-0.992	0.144	0.000	0.031	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.260	0.403	0.144	0.000	0.031	-0.041	1	0.00	0.01	0.01
1W	34	7.260	-0.992	-0.144	0.000	-0.031	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.260	0.403	-0.144	0.000	-0.031	-0.041	1	0.00	0.01	0.01
2	34	7.338	-1.084	0.000	0.000	-0.000	0.284	1	0.00	0.01	0.02
7	34	6.638	-0.924	0.000	0.000	-0.000	0.246	1	0.00	0.01	0.01
8	34	8.368	-1.184	0.000	0.000	-0.000	0.309	1	0.00	0.01	0.02
1A	51	-0.436	-0.562	0.144	0.000	0.007	0.041	1	0.00	0.00	0.00
1B	51	-0.436	-0.117	0.144	0.000	0.007	0.031	1	0.00	0.00	0.00
1C	51	-0.436	-0.562	-0.144	0.000	-0.007	0.041	1	0.00	0.00	0.00
1D	51	-0.436	-0.117	-0.144	0.000	-0.007	0.031	1	0.00	0.00	0.00
1E	51	5.902	-0.562	0.144	0.000	0.007	0.041	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	5.902	-0.117	0.144	0.000	0.007	0.031	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	5.902	-0.562	-0.144	0.000	-0.007	0.041	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	5.902	-0.117	-0.144	0.000	-0.007	0.031	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	0.956	-0.552	0.479	0.000	0.022	0.040	1	0.00	0.00	0.00
1J	51	0.956	-0.127	0.479	0.000	0.022	0.032	1	0.00	0.00	0.00
1K	51	0.956	-0.552	-0.479	0.000	-0.022	0.040	1	0.00	0.00	0.00
1L	51	0.956	-0.127	-0.479	0.000	-0.022	0.032	1	0.00	0.00	0.00
1M	51	4.510	-0.552	0.479	0.000	0.022	0.040	1	0.00	0.01	0.01

1N	51	4.510	-0.127	0.479	0.000	0.022	0.032	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	4.510	-0.552	-0.479	0.000	-0.022	0.040	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	4.510	-0.127	-0.479	0.000	-0.022	0.032	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-1.794	-1.037	0.144	0.000	0.007	0.048	1	0.00	0.00	0.00
1R	51	-1.794	0.358	0.144	0.000	0.007	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1S	51	-1.794	-1.037	-0.144	0.000	-0.007	0.048	1	0.00	0.00	0.00
1T	51	-1.794	0.358	-0.144	0.000	-0.007	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1U	51	7.260	-1.037	0.144	0.000	0.007	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1V	51	7.260	0.358	0.144	0.000	0.007	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1W	51	7.260	-1.037	-0.144	0.000	-0.007	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1X	51	7.260	0.358	-0.144	0.000	-0.007	0.024	1	0.00	0.01	0.01
2	51	7.338	-1.142	0.000	0.000	-0.000	0.095	1	0.00	0.01	0.01
7	51	6.638	-0.982	0.000	0.000	-0.000	0.084	1	0.00	0.01	0.01
8	51	8.368	-1.242	0.000	0.000	-0.000	0.103	1	0.00	0.01	0.01
1A	68	-0.436	-0.606	0.144	0.000	-0.018	-0.059	1	0.00	0.00	0.00
1B	68	-0.436	-0.162	0.144	0.000	-0.018	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1C	68	-0.436	-0.606	-0.144	0.000	0.018	-0.059	1	0.00	0.00	0.00
1D	68	-0.436	-0.162	-0.144	0.000	0.018	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1E	68	5.902	-0.606	0.144	0.000	-0.018	-0.059	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	5.902	-0.162	0.144	0.000	-0.018	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	5.902	-0.606	-0.144	0.000	0.018	-0.059	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	5.902	-0.162	-0.144	0.000	0.018	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	0.956	-0.596	0.479	0.000	-0.060	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1J	68	0.956	-0.171	0.479	0.000	-0.060	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1K	68	0.956	-0.596	-0.479	0.000	0.060	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1L	68	0.956	-0.171	-0.479	0.000	0.060	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1M	68	4.510	-0.596	0.479	0.000	-0.060	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1N	68	4.510	-0.171	0.479	0.000	-0.060	0.007	1	0.00	0.01	0.01
1O	68	4.510	-0.596	-0.479	0.000	0.060	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	4.510	-0.171	-0.479	0.000	0.060	0.007	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-1.794	-1.081	0.144	0.000	-0.018	-0.132	1	0.00	0.00	0.01
1R	68	-1.794	0.314	0.144	0.000	-0.018	0.081	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-1.794	-1.081	-0.144	0.000	0.018	-0.132	1	0.00	0.00	0.01
1T	68	-1.794	0.314	-0.144	0.000	0.018	0.081	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.260	-1.081	0.144	0.000	-0.018	-0.132	1	0.00	0.01	0.01
1V	68	7.260	0.314	0.144	0.000	-0.018	0.081	1	0.00	0.01	0.01
1W	68	7.260	-1.081	-0.144	0.000	0.018	-0.132	1	0.00	0.01	0.01
1X	68	7.260	0.314	-0.144	0.000	0.018	0.081	1	0.00	0.01	0.01
2	68	7.338	-1.200	0.000	0.000	-0.000	-0.104	1	0.00	0.01	0.01
7	68	6.638	-1.040	0.000	0.000	-0.000	-0.087	1	0.00	0.01	0.01
8	68	8.368	-1.300	0.000	0.000	-0.000	-0.113	1	0.01	0.01	0.01
1A	85	-0.436	-0.651	0.144	0.000	-0.042	-0.166	1	0.00	0.00	0.01
1B	85	-0.436	-0.206	0.144	0.000	-0.042	-0.023	1	0.00	0.00	0.00
1C	85	-0.436	-0.651	-0.144	0.000	0.042	-0.166	1	0.00	0.00	0.01
1D	85	-0.436	-0.206	-0.144	0.000	0.042	-0.023	1	0.00	0.00	0.00
1E	85	5.902	-0.651	0.144	0.000	-0.042	-0.166	1	0.00	0.01	0.01
1F	85	5.902	-0.206	0.144	0.000	-0.042	-0.023	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	5.902	-0.651	-0.144	0.000	0.042	-0.166	1	0.00	0.01	0.01
1H	85	5.902	-0.206	-0.144	0.000	0.042	-0.023	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	0.956	-0.641	0.479	0.000	-0.141	-0.163	1	0.00	0.00	0.01
1J	85	0.956	-0.216	0.479	0.000	-0.141	-0.026	1	0.00	0.00	0.01
1K	85	0.956	-0.641	-0.479	0.000	0.141	-0.163	1	0.00	0.00	0.01
1L	85	0.956	-0.216	-0.479	0.000	0.141	-0.026	1	0.00	0.00	0.01
1M	85	4.510	-0.641	0.479	0.000	-0.141	-0.163	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	4.510	-0.216	0.479	0.000	-0.141	-0.026	1	0.00	0.01	0.01
1O	85	4.510	-0.641	-0.479	0.000	0.141	-0.163	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	4.510	-0.216	-0.479	0.000	0.141	-0.026	1	0.00	0.01	0.01
1Q	85	-1.794	-1.126	0.144	0.000	-0.042	-0.320	1	0.00	0.00	0.01
1R	85	-1.794	0.269	0.144	0.000	-0.042	0.131	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-1.794	-1.126	-0.144	0.000	0.042	-0.320	1	0.00	0.00	0.01
1T	85	-1.794	0.269	-0.144	0.000	0.042	0.131	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.260	-1.126	0.144	0.000	-0.042	-0.320	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.260	0.269	0.144	0.000	-0.042	0.131	1	0.00	0.01	0.01
1W	85	7.260	-1.126	-0.144	0.000	0.042	-0.320	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.260	0.269	-0.144	0.000	0.042	0.131	1	0.00	0.01	0.01
2	85	7.338	-1.258	0.000	0.000	-0.000	-0.313	1	0.00	0.01	0.02
7	85	6.638	-1.098	0.000	0.000	-0.000	-0.269	1	0.00	0.01	0.01
8	85	8.368	-1.358	0.000	0.000	-0.000	-0.338	1	0.01	0.01	0.02
1A	102	-0.436	-0.695	0.144	0.000	-0.067	-0.281	1	0.00	0.00	0.01
1B	102	-0.436	-0.251	0.144	0.000	-0.067	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1C	102	-0.436	-0.695	-0.144	0.000	0.067	-0.281	1	0.00	0.00	0.01
1D	102	-0.436	-0.251	-0.144	0.000	0.067	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1E	102	5.902	-0.695	0.144	0.000	-0.067	-0.281	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	5.902	-0.251	0.144	0.000	-0.067	-0.061	1	0.00	0.01	0.01
1G	102	5.902	-0.695	-0.144	0.000	0.067	-0.281	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	5.902	-0.251	-0.144	0.000	0.067	-0.061	1	0.00	0.01	0.01
1I	102	0.956	-0.685	0.479	0.000	-0.222	-0.276	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	0.956	-0.260	0.479	0.000	-0.222	-0.066	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	0.956	-0.685	-0.479	0.000	0.222	-0.276	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	0.956	-0.260	-0.479	0.000	0.222	-0.066	1	0.00	0.00	0.01
1M	102	4.510	-0.685	0.479	0.000	-0.222	-0.276	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	4.510	-0.260	0.479	0.000	-0.222	-0.066	1	0.00	0.01	0.02
1O	102	4.510	-0.685	-0.479	0.000	0.222	-0.276	1	0.00	0.01	0.02
1P	102	4.510	-0.260	-0.479	0.000	0.222	-0.066	1	0.00	0.01	0.02
1Q	102	-1.794	-1.170	0.144	0.000	-0.067	-0.515	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-1.794	0.225	0.144	0.000	-0.067	0.173	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-1.794	-1.170	-0.144	0.000	0.067	-0.515	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-1.794	0.225	-0.144	0.000	0.067	0.173	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.260	-1.170	0.144	0.000	-0.067	-0.515	1	0.00	0.01	0.03
1V	102	7.260	0.225	0.144	0.000	-0.067	0.173	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.260	-1.170	-0.144	0.000	0.067	-0.515	1	0.00	0.01	0.03
1X	102	7.260	0.225	-0.144	0.000	0.067	0.173	1	0.00	0.01	0.02
2	102	7.338	-1.316	0.000	0.000	-0.000	-0.532	1	0.01	0.01	0.02
7	102	6.638	-1.156	0.000	0.000	-0.000	-0.461	1	0.00	0.01	0.02
8	102	8.368	-1.415	0.000	0.000	-0.000	-0.574	1	0.01	0.01	0.02

1A	119	-0.436	-0.740	0.144	0.000	-0.091	-0.403	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	-0.436	-0.295	0.144	0.000	-0.091	-0.107	1	0.00	0.00	0.01
1C	119	-0.436	-0.740	-0.144	0.000	0.091	-0.403	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	-0.436	-0.295	-0.144	0.000	0.091	-0.107	1	0.00	0.00	0.01
1E	119	5.902	-0.740	0.144	0.000	-0.091	-0.403	1	0.00	0.01	0.02
1F	119	5.902	-0.295	0.144	0.000	-0.091	-0.107	1	0.00	0.01	0.01
1G	119	5.902	-0.740	-0.144	0.000	0.091	-0.403	1	0.00	0.01	0.02
1H	119	5.902	-0.295	-0.144	0.000	0.091	-0.107	1	0.00	0.01	0.01
1I	119	0.956	-0.730	0.479	0.000	-0.304	-0.396	1	0.00	0.00	0.03
1J	119	0.956	-0.305	0.479	0.000	-0.304	-0.114	1	0.00	0.00	0.02
1K	119	0.956	-0.730	-0.479	0.000	0.304	-0.396	1	0.00	0.00	0.03
1L	119	0.956	-0.305	-0.479	0.000	0.304	-0.114	1	0.00	0.00	0.02
1M	119	4.510	-0.730	0.479	0.000	-0.304	-0.396	1	0.00	0.01	0.03
1N	119	4.510	-0.305	0.479	0.000	-0.304	-0.114	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	4.510	-0.730	-0.479	0.000	0.304	-0.396	1	0.00	0.01	0.03
1P	119	4.510	-0.305	-0.479	0.000	0.304	-0.114	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-1.794	-1.215	0.144	0.000	-0.091	-0.718	1	0.00	0.00	0.03
1R	119	-1.794	0.180	0.144	0.000	-0.091	0.208	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-1.794	-1.215	-0.144	0.000	0.091	-0.718	1	0.00	0.00	0.03
1T	119	-1.794	0.180	-0.144	0.000	0.091	0.208	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.260	-1.215	0.144	0.000	-0.091	-0.718	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.260	0.180	0.144	0.000	-0.091	0.208	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.260	-1.215	-0.144	0.000	0.091	-0.718	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.260	0.180	-0.144	0.000	0.091	0.208	1	0.00	0.01	0.02
2	119	7.338	-1.373	0.000	0.000	-0.000	-0.760	1	0.01	0.01	0.03
7	119	6.638	-1.213	0.000	0.000	-0.000	-0.662	1	0.00	0.01	0.02
8	119	8.368	-1.473	0.000	0.000	-0.000	-0.820	1	0.01	0.01	0.03
1A	136	-0.436	-0.784	0.144	0.000	-0.116	-0.533	1	0.00	0.00	0.02
1B	136	-0.436	-0.340	0.144	0.000	-0.116	-0.161	1	0.00	0.00	0.01
1C	136	-0.436	-0.784	-0.144	0.000	0.116	-0.533	1	0.00	0.00	0.02
1D	136	-0.436	-0.340	-0.144	0.000	0.116	-0.161	1	0.00	0.00	0.01
1E	136	5.902	-0.784	0.144	0.000	-0.116	-0.533	1	0.00	0.01	0.03
1F	136	5.902	-0.340	0.144	0.000	-0.116	-0.161	1	0.00	0.01	0.02
1G	136	5.902	-0.784	-0.144	0.000	0.116	-0.533	1	0.00	0.01	0.03
1H	136	5.902	-0.340	-0.144	0.000	0.116	-0.161	1	0.00	0.01	0.02
1I	136	0.956	-0.774	0.479	0.000	-0.385	-0.524	1	0.00	0.00	0.04
1J	136	0.956	-0.349	0.479	0.000	-0.385	-0.170	1	0.00	0.00	0.03
1K	136	0.956	-0.774	-0.479	0.000	0.385	-0.524	1	0.00	0.00	0.04
1L	136	0.956	-0.349	-0.479	0.000	0.385	-0.170	1	0.00	0.00	0.03
1M	136	4.510	-0.774	0.479	0.000	-0.385	-0.524	1	0.00	0.01	0.04
1N	136	4.510	-0.349	0.479	0.000	-0.385	-0.170	1	0.00	0.01	0.03
1O	136	4.510	-0.774	-0.479	0.000	0.385	-0.524	1	0.00	0.01	0.04
1P	136	4.510	-0.349	-0.479	0.000	0.385	-0.170	1	0.00	0.01	0.03
1Q	136	-1.794	-1.259	0.144	0.000	-0.116	-0.929	1	0.00	0.00	0.03
1R	136	-1.794	0.136	0.144	0.000	-0.116	0.235	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-1.794	-1.259	-0.144	0.000	0.116	-0.929	1	0.00	0.00	0.03
1T	136	-1.794	0.136	-0.144	0.000	0.116	0.235	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.260	-1.259	0.144	0.000	-0.116	-0.929	1	0.00	0.01	0.04
1V	136	7.260	0.136	0.144	0.000	-0.116	0.235	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.260	-1.259	-0.144	0.000	0.116	-0.929	1	0.00	0.01	0.04
1X	136	7.260	0.136	-0.144	0.000	0.116	0.235	1	0.00	0.01	0.02
2	136	7.338	-1.431	0.000	0.000	-0.000	-0.999	1	0.01	0.01	0.03
7	136	6.638	-1.271	0.000	0.000	-0.000	-0.873	1	0.00	0.01	0.03
8	136	8.368	-1.531	0.000	0.000	-0.000	-1.075	1	0.01	0.01	0.04
1A	153	-0.436	-0.829	0.144	0.000	-0.140	-0.670	1	0.00	0.00	0.03
1B	153	-0.436	-0.384	0.144	0.000	-0.140	-0.222	1	0.00	0.00	0.01
1C	153	-0.436	-0.829	-0.144	0.000	0.140	-0.670	1	0.00	0.00	0.03
1D	153	-0.436	-0.384	-0.144	0.000	0.140	-0.222	1	0.00	0.00	0.01
1E	153	5.902	-0.829	0.144	0.000	-0.140	-0.670	1	0.00	0.01	0.03
1F	153	5.902	-0.384	0.144	0.000	-0.140	-0.222	1	0.00	0.01	0.02
1G	153	5.902	-0.829	-0.144	0.000	0.140	-0.670	1	0.00	0.01	0.03
1H	153	5.902	-0.384	-0.144	0.000	0.140	-0.222	1	0.00	0.01	0.02
1I	153	0.956	-0.819	0.479	0.000	-0.467	-0.660	1	0.00	0.00	0.04
1J	153	0.956	-0.394	0.479	0.000	-0.467	-0.233	1	0.00	0.00	0.03
1K	153	0.956	-0.819	-0.479	0.000	0.467	-0.660	1	0.00	0.00	0.04
1L	153	0.956	-0.394	-0.479	0.000	0.467	-0.233	1	0.00	0.00	0.03
1M	153	4.510	-0.819	0.479	0.000	-0.467	-0.660	1	0.00	0.01	0.05
1N	153	4.510	-0.394	0.479	0.000	-0.467	-0.233	1	0.00	0.01	0.04
1O	153	4.510	-0.819	-0.479	0.000	0.467	-0.660	1	0.00	0.01	0.05
1P	153	4.510	-0.394	-0.479	0.000	0.467	-0.233	1	0.00	0.01	0.04
1Q	153	-1.794	-1.304	0.144	0.000	-0.140	-1.147	1	0.01	0.00	0.04
1R	153	-1.794	0.091	0.144	0.000	-0.140	0.254	1	0.00	0.00	0.02
1S	153	-1.794	-1.304	-0.144	0.000	0.140	-1.147	1	0.01	0.00	0.04
1T	153	-1.794	0.091	-0.144	0.000	0.140	0.254	1	0.00	0.00	0.02
1U	153	7.260	-1.304	0.144	0.000	-0.140	-1.147	1	0.01	0.01	0.05
1V	153	7.260	0.091	0.144	0.000	-0.140	0.254	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.260	-1.304	-0.144	0.000	0.140	-1.147	1	0.01	0.01	0.05
1X	153	7.260	0.091	-0.144	0.000	0.140	0.254	1	0.00	0.01	0.02
2	153	7.338	-1.489	0.000	0.000	-0.000	-1.247	1	0.01	0.01	0.04
7	153	6.638	-1.329	0.000	0.000	-0.000	-1.094	1	0.01	0.01	0.04
8	153	8.368	-1.589	0.000	0.000	-0.000	-1.340	1	0.01	0.01	0.04
1A	170	-0.436	-0.873	0.144	0.000	-0.165	-0.815	1	0.00	0.00	0.03
1B	170	-0.436	-0.429	0.144	0.000	-0.165	-0.291	1	0.00	0.00	0.02
1C	170	-0.436	-0.873	-0.144	0.000	0.165	-0.815	1	0.00	0.00	0.03
1D	170	-0.436	-0.429	-0.144	0.000	0.165	-0.291	1	0.00	0.00	0.02
1E	170	5.902	-0.873	0.144	0.000	-0.165	-0.815	1	0.00	0.01	0.04
1F	170	5.902	-0.429	0.144	0.000	-0.165	-0.291	1	0.00	0.01	0.02
1G	170	5.902	-0.873	-0.144	0.000	0.165	-0.815	1	0.00	0.01	0.04
1H	170	5.902	-0.429	-0.144	0.000	0.165	-0.291	1	0.00	0.01	0.02
1I	170	0.956	-0.863	0.479	0.000	-0.548	-0.803	1	0.00	0.00	0.05
1J	170	0.956	-0.438	0.479	0.000	-0.548	-0.304	1	0.00	0.00	0.04
1K	170	0.956	-0.863	-0.479	0.000	0.548	-0.803	1	0.00	0.00	0.05
1L	170	0.956	-0.438	-0.479	0.000	0.548	-0.304	1	0.00	0.00	0.04
1M	170	4.510	-0.863	0.479	0.000	-0.548	-0.803	1	0.00	0.01	0.06

1N	170	4.510	-0.438	0.479	0.000	-0.548	-0.304	1	0.00	0.01	0.04
1O	170	4.510	-0.863	-0.479	0.000	0.548	-0.803	1	0.00	0.01	0.06
1P	170	4.510	-0.438	-0.479	0.000	0.548	-0.304	1	0.00	0.01	0.04
1Q	170	-1.794	-1.348	0.144	0.000	-0.165	-1.372	1	0.01	0.00	0.05
1R	170	-1.794	0.047	0.144	0.000	-0.165	0.266	1	0.00	0.00	0.02
1S	170	-1.794	-1.348	-0.144	0.000	0.165	-1.372	1	0.01	0.00	0.05
1T	170	-1.794	0.047	-0.144	0.000	0.165	0.266	1	0.00	0.00	0.02
1U	170	7.260	-1.348	0.144	0.000	-0.165	-1.372	1	0.01	0.01	0.05
1V	170	7.260	0.047	0.144	0.000	-0.165	0.266	1	0.00	0.01	0.02
1W	170	7.260	-1.348	-0.144	0.000	0.165	-1.372	1	0.01	0.01	0.05
1X	170	7.260	0.047	-0.144	0.000	0.165	0.266	1	0.00	0.01	0.02
2	170	7.338	-1.547	0.000	0.000	-0.000	-1.505	1	0.01	0.01	0.05
7	170	6.638	-1.387	0.000	0.000	-0.000	-1.325	1	0.01	0.01	0.04
8	170	8.368	-1.647	0.000	0.000	-0.000	-1.615	1	0.01	0.01	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.436	-0.165	-0.815	1	0.5072	0.9992	0.9999	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1B	-0.436	-0.165	-0.291	1	0.5072	0.9992	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1C	-0.436	0.165	-0.815	1	0.5072	0.9992	0.9999	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1D	-0.436	0.165	-0.291	1	0.5072	0.9992	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1Q	-1.794	-0.165	-1.372	1	0.5072	0.9966	0.9994	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1R	-1.794	-0.165	0.266	1	0.5072	0.9966	0.9994	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1S	-1.794	0.165	-1.372	1	0.5072	0.9966	0.9994	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1T	-1.794	0.165	0.266	1	0.5072	0.9966	0.9994	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 14 NI 4637 NF 4638 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T. -----	I.R.n. -----	I.R. -----	Nota
1A	0	-0.141	0.298	0.010	0.000	0.096	-0.057	1	0.00	0.00	0.01	
1B	0	-0.141	0.437	0.010	0.000	0.096	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1C	0	-0.141	0.298	-0.010	0.000	-0.096	-0.057	1	0.00	0.00	0.01	
1D	0	-0.141	0.437	-0.010	0.000	-0.096	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1E	0	5.607	0.298	0.010	0.000	0.096	-0.057	1	0.00	0.01	0.01	
1F	0	5.607	0.437	0.010	0.000	0.096	-0.086	1	0.00	0.01	0.01	
1G	0	5.607	0.298	-0.010	0.000	-0.096	-0.057	1	0.00	0.01	0.01	
1H	0	5.607	0.437	-0.010	0.000	-0.096	-0.086	1	0.00	0.01	0.01	
1I	0	1.035	0.303	0.034	0.000	0.321	-0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	1.035	0.432	0.034	0.000	0.321	-0.078	1	0.00	0.00	0.02	
1K	0	1.035	0.303	-0.034	0.000	-0.321	-0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	1.035	0.432	-0.034	0.000	-0.321	-0.078	1	0.00	0.00	0.02	
1M	0	4.431	0.303	0.034	0.000	0.321	-0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	4.431	0.432	0.034	0.000	0.321	-0.078	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	4.431	0.303	-0.034	0.000	-0.321	-0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	4.431	0.432	-0.034	0.000	-0.321	-0.078	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-1.747	0.157	0.010	0.000	0.096	-0.057	1	0.00	0.00	0.01	
1R	0	-1.747	0.578	0.010	0.000	0.096	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1S	0	-1.747	0.157	-0.010	0.000	-0.096	-0.057	1	0.00	0.00	0.01	
1T	0	-1.747	0.578	-0.010	0.000	-0.096	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1U	0	7.213	0.157	0.010	0.000	0.096	-0.057	1	0.00	0.01	0.01	
1V	0	7.213	0.578	0.010	0.000	0.096	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.213	0.157	-0.010	0.000	-0.096	-0.057	1	0.00	0.01	0.01	
1X	0	7.213	0.578	-0.010	0.000	-0.096	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	7.338	0.740	0.000	0.000	0.000	-0.133	1	0.00	0.01	0.01	
7	0	6.638	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.124	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	8.368	0.778	0.000	0.000	0.000	-0.139	1	0.00	0.01	0.01	
1A	17	-0.141	0.254	0.010	0.000	0.095	0.012	1	0.00	0.00	0.01	
1B	17	-0.141	0.393	0.010	0.000	0.095	-0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1C	17	-0.141	0.254	-0.010	0.000	-0.095	0.012	1	0.00	0.00	0.01	
1D	17	-0.141	0.393	-0.010	0.000	-0.095	-0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1E	17	5.607	0.254	0.010	0.000	0.095	0.012	1	0.00	0.01	0.01	
1F	17	5.607	0.393	0.010	0.000	0.095	-0.038	1	0.00	0.01	0.01	
1G	17	5.607	0.254	-0.010	0.000	-0.095	0.012	1	0.00	0.01	0.01	
1H	17	5.607	0.393	-0.010	0.000	-0.095	-0.038	1	0.00	0.01	0.01	
1I	17	1.035	0.259	0.034	0.000	0.315	0.004	1	0.00	0.00	0.02	
1J	17	1.035	0.388	0.034	0.000	0.315	-0.030	1	0.00	0.00	0.02	
1K	17	1.035	0.259	-0.034	0.000	-0.315	0.004	1	0.00	0.00	0.02	
1L	17	1.035	0.388	-0.034	0.000	-0.315	-0.030	1	0.00	0.00	0.02	
1M	17	4.431	0.259	0.034	0.000	0.315	0.004	1	0.00	0.00	0.02	
1N	17	4.431	0.388	0.034	0.000	0.315	-0.030	1	0.00	0.00	0.02	
1O	17	4.431	0.259	-0.034	0.000	-0.315	0.004	1	0.00	0.00	0.02	
1P	17	4.431	0.388	-0.034	0.000	-0.315	-0.030	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	17	-1.747	0.113	0.010	0.000	0.095	0.037	1	0.00	0.00	0.01	
1R	17	-1.747	0.534	0.010	0.000	0.095	-0.063	1	0.00	0.00	0.01	
1S	17	-1.747	0.113	-0.010	0.000	-0.095	0.037	1	0.00	0.00	0.01	
1T	17	-1.747	0.534	-0.010	0.000	-0.095	-0.063	1	0.00	0.00	0.01	
1U	17	7.213	0.113	0.010	0.000	0.095	0.037	1	0.00	0.01	0.01	
1V	17	7.213	0.534	0.010	0.000	0.095	-0.063	1	0.00	0.01	0.01	
1W	17	7.213	0.113	-0.010	0.000	-0.095	0.037	1	0.00	0.01	0.01	
1X	17	7.213	0.534	-0.010	0.000	-0.095	-0.063	1	0.00	0.01	0.01	
2	17	7.338	0.682	0.000	0.000	0.000	-0.012	1	0.00	0.01	0.01	

7	17	6.638	0.623	0.000	0.000	0.000	-0.013	1	0.00	0.01	0.01
8	17	8.368	0.720	0.000	0.000	0.000	-0.011	1	0.00	0.01	0.01
1A	34	-0.141	0.209	0.010	0.000	0.093	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1B	34	-0.141	0.348	0.010	0.000	0.093	0.003	1	0.00	0.00	0.01
1C	34	-0.141	0.209	-0.010	0.000	-0.093	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1D	34	-0.141	0.348	-0.010	0.000	-0.093	0.003	1	0.00	0.00	0.01
1E	34	5.607	0.209	0.010	0.000	0.093	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1F	34	5.607	0.348	0.010	0.000	0.093	0.003	1	0.00	0.01	0.01
1G	34	5.607	0.209	-0.010	0.000	-0.093	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1H	34	5.607	0.348	-0.010	0.000	-0.093	0.003	1	0.00	0.01	0.01
1I	34	1.035	0.214	0.034	0.000	0.310	0.066	1	0.00	0.00	0.02
1J	34	1.035	0.343	0.034	0.000	0.310	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1K	34	1.035	0.214	-0.034	0.000	-0.310	0.066	1	0.00	0.00	0.02
1L	34	1.035	0.343	-0.034	0.000	-0.310	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1M	34	4.431	0.214	0.034	0.000	0.310	0.066	1	0.00	0.00	0.02
1N	34	4.431	0.343	0.034	0.000	0.310	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1O	34	4.431	0.214	-0.034	0.000	-0.310	0.066	1	0.00	0.00	0.02
1P	34	4.431	0.343	-0.034	0.000	-0.310	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1Q	34	-1.747	0.068	0.010	0.000	0.093	0.123	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-1.747	0.489	0.010	0.000	0.093	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-1.747	0.068	-0.010	0.000	-0.093	0.123	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-1.747	0.489	-0.010	0.000	-0.093	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.213	0.068	0.010	0.000	0.093	0.123	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.213	0.489	0.010	0.000	0.093	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
1W	34	7.213	0.068	-0.010	0.000	-0.093	0.123	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.213	0.489	-0.010	0.000	-0.093	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
2	34	7.338	0.624	0.000	0.000	0.000	0.099	1	0.00	0.01	0.01
7	34	6.638	0.565	0.000	0.000	0.000	0.088	1	0.00	0.01	0.01
8	34	8.368	0.662	0.000	0.000	0.000	0.106	1	0.00	0.01	0.01
1A	51	-0.141	0.165	0.010	0.000	0.091	0.127	1	0.00	0.00	0.01
1B	51	-0.141	0.304	0.010	0.000	0.091	0.036	1	0.00	0.00	0.01
1C	51	-0.141	0.165	-0.010	0.000	-0.091	0.127	1	0.00	0.00	0.01
1D	51	-0.141	0.304	-0.010	0.000	-0.091	0.036	1	0.00	0.00	0.01
1E	51	5.607	0.165	0.010	0.000	0.091	0.127	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	5.607	0.304	0.010	0.000	0.091	0.036	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	5.607	0.165	-0.010	0.000	-0.091	0.127	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	5.607	0.304	-0.010	0.000	-0.091	0.036	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	1.035	0.170	0.034	0.000	0.304	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1J	51	1.035	0.299	0.034	0.000	0.304	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1K	51	1.035	0.170	-0.034	0.000	-0.304	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1L	51	1.035	0.299	-0.034	0.000	-0.304	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1M	51	4.431	0.170	0.034	0.000	0.304	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1N	51	4.431	0.299	0.034	0.000	0.304	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1O	51	4.431	0.170	-0.034	0.000	-0.304	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1P	51	4.431	0.299	-0.034	0.000	-0.304	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1Q	51	-1.747	0.024	0.010	0.000	0.092	0.202	1	0.00	0.00	0.01
1R	51	-1.747	0.445	0.010	0.000	0.092	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1S	51	-1.747	0.024	-0.010	0.000	-0.091	0.202	1	0.00	0.00	0.01
1T	51	-1.747	0.445	-0.010	0.000	-0.091	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1U	51	7.213	0.024	0.010	0.000	0.092	0.202	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	7.213	0.445	0.010	0.000	0.092	-0.039	1	0.00	0.01	0.01
1W	51	7.213	0.024	-0.010	0.000	-0.091	0.202	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	7.213	0.445	-0.010	0.000	-0.091	-0.039	1	0.00	0.01	0.01
2	51	7.338	0.567	0.000	0.000	0.000	0.200	1	0.00	0.01	0.01
7	51	6.638	0.507	0.000	0.000	0.000	0.179	1	0.00	0.01	0.01
8	51	8.368	0.604	0.000	0.000	0.000	0.214	1	0.00	0.01	0.02
1A	68	-0.141	0.120	0.010	0.000	0.090	0.174	1	0.00	0.00	0.01
1B	68	-0.141	0.259	0.010	0.000	0.090	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1C	68	-0.141	0.120	-0.010	0.000	-0.090	0.174	1	0.00	0.00	0.01
1D	68	-0.141	0.259	-0.010	0.000	-0.090	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1E	68	5.607	0.120	0.010	0.000	0.090	0.174	1	0.00	0.01	0.02
1F	68	5.607	0.259	0.010	0.000	0.090	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	5.607	0.120	-0.010	0.000	-0.090	0.174	1	0.00	0.01	0.02
1H	68	5.607	0.259	-0.010	0.000	-0.090	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	1.035	0.125	0.034	0.000	0.299	0.167	1	0.00	0.00	0.02
1J	68	1.035	0.254	0.034	0.000	0.299	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1K	68	1.035	0.125	-0.034	0.000	-0.299	0.167	1	0.00	0.00	0.02
1L	68	1.035	0.254	-0.034	0.000	-0.299	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1M	68	4.431	0.125	0.034	0.000	0.299	0.167	1	0.00	0.00	0.03
1N	68	4.431	0.254	0.034	0.000	0.299	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1O	68	4.431	0.125	-0.034	0.000	-0.299	0.167	1	0.00	0.00	0.03
1P	68	4.431	0.254	-0.034	0.000	-0.299	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1Q	68	-1.747	-0.021	0.010	0.000	0.090	0.274	1	0.00	0.00	0.01
1R	68	-1.747	0.400	0.010	0.000	0.090	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-1.747	-0.021	-0.010	0.000	-0.090	0.274	1	0.00	0.00	0.01
1T	68	-1.747	0.400	-0.010	0.000	-0.090	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.213	-0.021	0.010	0.000	0.090	0.274	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	7.213	0.400	0.010	0.000	0.090	-0.038	1	0.00	0.01	0.01
1W	68	7.213	-0.021	-0.010	0.000	-0.090	0.274	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	7.213	0.400	-0.010	0.000	-0.090	-0.038	1	0.00	0.01	0.01
2	68	7.338	0.509	0.000	0.000	0.000	0.292	1	0.00	0.01	0.02
7	68	6.638	0.449	0.000	0.000	0.000	0.260	1	0.00	0.01	0.01
8	68	8.368	0.547	0.000	0.000	0.000	0.312	1	0.00	0.01	0.02
1A	85	-0.141	0.076	0.010	0.000	0.088	0.213	1	0.00	0.00	0.01
1B	85	-0.141	0.215	0.010	0.000	0.088	0.079	1	0.00	0.00	0.01
1C	85	-0.141	0.076	-0.010	0.000	-0.088	0.213	1	0.00	0.00	0.01
1D	85	-0.141	0.215	-0.010	0.000	-0.088	0.079	1	0.00	0.00	0.01
1E	85	5.607	0.076	0.010	0.000	0.088	0.213	1	0.00	0.01	0.02
1F	85	5.607	0.215	0.010	0.000	0.088	0.079	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	5.607	0.076	-0.010	0.000	-0.088	0.213	1	0.00	0.01	0.02
1H	85	5.607	0.215	-0.010	0.000	-0.088	0.079	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	1.035	0.081	0.034	0.000	0.293	0.206	1	0.00	0.00	0.02
1J	85	1.035	0.210	0.034	0.000	0.293	0.087	1	0.00	0.00	0.02
1K	85	1.035	0.081	-0.034	0.000	-0.293	0.206	1	0.00	0.00	0.02

1L	85	1.035	0.210	-0.034	0.000	-0.293	0.087	1	0.00	0.00	0.02
1M	85	4.431	0.081	0.034	0.000	0.293	0.206	1	0.00	0.00	0.03
1N	85	4.431	0.210	0.034	0.000	0.293	0.087	1	0.00	0.00	0.02
1O	85	4.431	0.081	-0.034	0.000	-0.293	0.206	1	0.00	0.00	0.03
1P	85	4.431	0.210	-0.034	0.000	-0.293	0.087	1	0.00	0.00	0.02
1Q	85	-1.747	-0.065	0.010	0.000	0.088	0.338	1	0.00	0.00	0.02
1R	85	-1.747	0.356	0.010	0.000	0.088	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-1.747	-0.065	-0.010	0.000	-0.088	0.338	1	0.00	0.00	0.02
1T	85	-1.747	0.356	-0.010	0.000	-0.088	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.213	-0.065	0.010	0.000	0.088	0.338	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.213	0.356	0.010	0.000	0.088	-0.045	1	0.00	0.01	0.01
1W	85	7.213	-0.065	-0.010	0.000	-0.088	0.338	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.213	0.356	-0.010	0.000	-0.088	-0.045	1	0.00	0.01	0.01
2	85	7.338	0.451	0.000	0.000	0.000	0.373	1	0.00	0.01	0.02
7	85	6.638	0.391	0.000	0.000	0.000	0.331	1	0.00	0.01	0.02
8	85	8.368	0.489	0.000	0.000	0.000	0.400	1	0.00	0.01	0.02
1A	102	-0.141	0.031	0.010	0.000	0.086	0.244	1	0.00	0.00	0.01
1B	102	-0.141	0.170	0.010	0.000	0.086	0.090	1	0.00	0.00	0.01
1C	102	-0.141	0.031	-0.010	0.000	-0.086	0.244	1	0.00	0.00	0.01
1D	102	-0.141	0.170	-0.010	0.000	-0.086	0.090	1	0.00	0.00	0.01
1E	102	5.607	0.031	0.010	0.000	0.086	0.244	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	5.607	0.170	0.010	0.000	0.086	0.090	1	0.00	0.01	0.01
1G	102	5.607	0.031	-0.010	0.000	-0.086	0.244	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	5.607	0.170	-0.010	0.000	-0.086	0.090	1	0.00	0.01	0.01
1I	102	1.035	0.036	0.034	0.000	0.288	0.237	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	1.035	0.165	0.034	0.000	0.288	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1K	102	1.035	0.036	-0.034	0.000	-0.288	0.237	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	1.035	0.165	-0.034	0.000	-0.288	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1M	102	4.431	0.036	0.034	0.000	0.288	0.237	1	0.00	0.00	0.03
1N	102	4.431	0.165	0.034	0.000	0.288	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1O	102	4.431	0.036	-0.034	0.000	-0.288	0.237	1	0.00	0.00	0.03
1P	102	4.431	0.165	-0.034	0.000	-0.288	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1Q	102	-1.747	-0.110	0.010	0.000	0.087	0.394	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-1.747	0.311	0.010	0.000	0.087	-0.060	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-1.747	-0.110	-0.010	0.000	-0.087	0.394	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-1.747	0.311	-0.010	0.000	-0.087	-0.060	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.213	-0.110	0.010	0.000	0.087	0.394	1	0.00	0.01	0.02
1V	102	7.213	0.311	0.010	0.000	0.087	-0.060	1	0.00	0.01	0.01
1W	102	7.213	-0.110	-0.010	0.000	-0.087	0.394	1	0.00	0.01	0.02
1X	102	7.213	0.311	-0.010	0.000	-0.087	-0.060	1	0.00	0.01	0.01
2	102	7.338	0.393	0.000	0.000	0.000	0.445	1	0.00	0.01	0.02
7	102	6.638	0.333	0.000	0.000	0.000	0.393	1	0.00	0.01	0.02
8	102	8.368	0.431	0.000	0.000	0.000	0.478	1	0.00	0.01	0.02
1A	119	-0.141	-0.013	0.010	0.000	0.085	0.268	1	0.00	0.00	0.01
1B	119	-0.141	0.125	0.010	0.000	0.085	0.093	1	0.00	0.00	0.01
1C	119	-0.141	-0.013	-0.010	0.000	-0.085	0.268	1	0.00	0.00	0.01
1D	119	-0.141	0.125	-0.010	0.000	-0.085	0.093	1	0.00	0.00	0.01
1E	119	5.607	-0.013	0.010	0.000	0.085	0.268	1	0.00	0.01	0.02
1F	119	5.607	0.125	0.010	0.000	0.085	0.093	1	0.00	0.01	0.01
1G	119	5.607	-0.013	-0.010	0.000	-0.085	0.268	1	0.00	0.01	0.02
1H	119	5.607	0.125	-0.010	0.000	-0.085	0.093	1	0.00	0.01	0.01
1I	119	1.035	-0.008	0.034	0.000	0.282	0.261	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	1.035	0.121	0.034	0.000	0.282	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1K	119	1.035	-0.008	-0.034	0.000	-0.282	0.261	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	1.035	0.121	-0.034	0.000	-0.282	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1M	119	4.431	-0.008	0.034	0.000	0.282	0.261	1	0.00	0.00	0.03
1N	119	4.431	0.121	0.034	0.000	0.282	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1O	119	4.431	-0.008	-0.034	0.000	-0.282	0.261	1	0.00	0.00	0.03
1P	119	4.431	0.121	-0.034	0.000	-0.282	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1Q	119	-1.747	-0.154	0.010	0.000	0.085	0.442	1	0.00	0.00	0.02
1R	119	-1.747	0.267	0.010	0.000	0.085	-0.082	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-1.747	-0.154	-0.010	0.000	-0.085	0.442	1	0.00	0.00	0.02
1T	119	-1.747	0.267	-0.010	0.000	-0.085	-0.082	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.213	-0.154	0.010	0.000	0.085	0.442	1	0.00	0.01	0.02
1V	119	7.213	0.267	0.010	0.000	0.085	-0.082	1	0.00	0.01	0.01
1W	119	7.213	-0.154	-0.010	0.000	-0.085	0.442	1	0.00	0.01	0.02
1X	119	7.213	0.267	-0.010	0.000	-0.085	-0.082	1	0.00	0.01	0.01
2	119	7.338	0.335	0.000	0.000	0.000	0.507	1	0.00	0.01	0.02
7	119	6.638	0.275	0.000	0.000	0.000	0.445	1	0.00	0.01	0.02
8	119	8.368	0.373	0.000	0.000	0.000	0.546	1	0.00	0.01	0.02
1A	136	-0.141	-0.058	0.010	0.000	0.083	0.284	1	0.00	0.00	0.01
1B	136	-0.141	0.081	0.010	0.000	0.083	0.088	1	0.00	0.00	0.01
1C	136	-0.141	-0.058	-0.010	0.000	-0.083	0.284	1	0.00	0.00	0.01
1D	136	-0.141	0.081	-0.010	0.000	-0.083	0.088	1	0.00	0.00	0.01
1E	136	5.607	-0.058	0.010	0.000	0.083	0.284	1	0.00	0.01	0.02
1F	136	5.607	0.081	0.010	0.000	0.083	0.088	1	0.00	0.01	0.01
1G	136	5.607	-0.058	-0.010	0.000	-0.083	0.284	1	0.00	0.01	0.02
1H	136	5.607	0.081	-0.010	0.000	-0.083	0.088	1	0.00	0.01	0.01
1I	136	1.035	-0.053	0.034	0.000	0.277	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1J	136	1.035	0.076	0.034	0.000	0.277	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	1.035	-0.053	-0.034	0.000	-0.277	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1L	136	1.035	0.076	-0.034	0.000	-0.277	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1M	136	4.431	-0.053	0.034	0.000	0.277	0.278	1	0.00	0.00	0.03
1N	136	4.431	0.076	0.034	0.000	0.277	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1O	136	4.431	-0.053	-0.034	0.000	-0.277	0.278	1	0.00	0.00	0.03
1P	136	4.431	0.076	-0.034	0.000	-0.277	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1Q	136	-1.747	-0.199	0.010	0.000	0.083	0.484	1	0.00	0.00	0.02
1R	136	-1.747	0.222	0.010	0.000	0.083	-0.111	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-1.747	-0.199	-0.010	0.000	-0.083	0.484	1	0.00	0.00	0.02
1T	136	-1.747	0.222	-0.010	0.000	-0.083	-0.111	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.213	-0.199	0.010	0.000	0.083	0.484	1	0.00	0.01	0.03
1V	136	7.213	0.222	0.010	0.000	0.083	-0.111	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.213	-0.199	-0.010	0.000	-0.083	0.484	1	0.00	0.01	0.03
1X	136	7.213	0.222	-0.010	0.000	-0.083	-0.111	1	0.00	0.01	0.02
2	136	7.338	0.277	0.000	0.000	0.000	0.559	1	0.00	0.01	0.02

7	136	6.638	0.218	0.000	0.000	0.000	0.487	1	0.00	0.01	0.02
8	136	8.368	0.315	0.000	0.000	0.000	0.605	1	0.00	0.01	0.03
1A	153	-0.141	-0.102	0.010	0.000	0.081	0.293	1	0.00	0.00	0.01
1B	153	-0.141	0.036	0.010	0.000	0.081	0.076	1	0.00	0.00	0.01
1C	153	-0.141	-0.102	-0.010	0.000	-0.081	0.293	1	0.00	0.00	0.01
1D	153	-0.141	0.036	-0.010	0.000	-0.081	0.076	1	0.00	0.00	0.01
1E	153	5.607	-0.102	0.010	0.000	0.081	0.293	1	0.00	0.01	0.02
1F	153	5.607	0.036	0.010	0.000	0.081	0.076	1	0.00	0.01	0.01
1G	153	5.607	-0.102	-0.010	0.000	-0.081	0.293	1	0.00	0.01	0.02
1H	153	5.607	0.036	-0.010	0.000	-0.081	0.076	1	0.00	0.01	0.01
1I	153	1.035	-0.097	0.034	0.000	0.271	0.286	1	0.00	0.00	0.02
1J	153	1.035	0.032	0.034	0.000	0.271	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1K	153	1.035	-0.097	-0.034	0.000	-0.271	0.286	1	0.00	0.00	0.02
1L	153	1.035	0.032	-0.034	0.000	-0.271	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1M	153	4.431	-0.097	0.034	0.000	0.271	0.286	1	0.00	0.00	0.03
1N	153	4.431	0.032	0.034	0.000	0.271	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1O	153	4.431	-0.097	-0.034	0.000	-0.271	0.286	1	0.00	0.00	0.03
1P	153	4.431	0.032	-0.034	0.000	-0.271	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1Q	153	-1.747	-0.243	0.010	0.000	0.082	0.517	1	0.00	0.00	0.02
1R	153	-1.747	0.178	0.010	0.000	0.082	-0.148	1	0.00	0.00	0.01
1S	153	-1.747	-0.243	-0.010	0.000	-0.082	0.517	1	0.00	0.00	0.02
1T	153	-1.747	0.178	-0.010	0.000	-0.082	-0.148	1	0.00	0.00	0.01
1U	153	7.213	-0.243	0.010	0.000	0.082	0.517	1	0.00	0.01	0.03
1V	153	7.213	0.178	0.010	0.000	0.082	-0.148	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.213	-0.243	-0.010	0.000	-0.082	0.517	1	0.00	0.01	0.03
1X	153	7.213	0.178	-0.010	0.000	-0.082	-0.148	1	0.00	0.01	0.02
2	153	7.338	0.219	0.000	0.000	0.000	0.601	1	0.00	0.01	0.02
7	153	6.638	0.160	0.000	0.000	0.000	0.519	1	0.00	0.01	0.02
8	153	8.368	0.257	0.000	0.000	0.000	0.653	1	0.00	0.01	0.03
1A	170	-0.141	-0.147	0.010	0.000	0.080	0.294	1	0.00	0.00	0.01
1B	170	-0.141	-0.008	0.010	0.000	0.080	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1C	170	-0.141	-0.147	-0.010	0.000	-0.080	0.294	1	0.00	0.00	0.01
1D	170	-0.141	-0.008	-0.010	0.000	-0.080	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1E	170	5.607	-0.147	0.010	0.000	0.080	0.294	1	0.00	0.01	0.02
1F	170	5.607	-0.008	0.010	0.000	0.080	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1G	170	5.607	-0.147	-0.010	0.000	-0.080	0.294	1	0.00	0.01	0.02
1H	170	5.607	-0.008	-0.010	0.000	-0.080	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1I	170	1.035	-0.142	0.034	0.000	0.266	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1J	170	1.035	-0.013	0.034	0.000	0.266	0.063	1	0.00	0.00	0.02
1K	170	1.035	-0.142	-0.034	0.000	-0.266	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1L	170	1.035	-0.013	-0.034	0.000	-0.266	0.063	1	0.00	0.00	0.02
1M	170	4.431	-0.142	0.034	0.000	0.266	0.287	1	0.00	0.00	0.03
1N	170	4.431	-0.013	0.034	0.000	0.266	0.063	1	0.00	0.00	0.02
1O	170	4.431	-0.142	-0.034	0.000	-0.266	0.287	1	0.00	0.00	0.03
1P	170	4.431	-0.013	-0.034	0.000	-0.266	0.063	1	0.00	0.00	0.02
1Q	170	-1.747	-0.288	0.010	0.000	0.080	0.543	1	0.00	0.00	0.02
1R	170	-1.747	0.133	0.010	0.000	0.080	-0.193	1	0.00	0.00	0.01
1S	170	-1.747	-0.288	-0.010	0.000	-0.080	0.543	1	0.00	0.00	0.02
1T	170	-1.747	0.133	-0.010	0.000	-0.080	-0.193	1	0.00	0.00	0.01
1U	170	7.213	-0.288	0.010	0.000	0.080	0.543	1	0.00	0.01	0.03
1V	170	7.213	0.133	0.010	0.000	0.080	-0.193	1	0.00	0.01	0.02
1W	170	7.213	-0.288	-0.010	0.000	-0.080	0.543	1	0.00	0.01	0.03
1X	170	7.213	0.133	-0.010	0.000	-0.080	-0.193	1	0.00	0.01	0.02
2	170	7.338	0.162	0.000	0.000	0.000	0.633	1	0.00	0.01	0.02
7	170	6.638	0.102	0.000	0.000	0.000	0.541	1	0.00	0.01	0.02
8	170	8.368	0.199	0.000	0.000	0.000	0.692	1	0.00	0.01	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.141	0.096	0.294	1	0.5072	1.0002	1.0000	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1B	-0.141	0.096	0.093	1	0.5072	1.0002	1.0001	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1C	-0.141	-0.096	0.294	1	0.5072	1.0002	1.0000	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1D	-0.141	-0.096	0.093	1	0.5072	1.0002	1.0001	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1Q	-1.747	0.096	0.543	1	0.5072	1.0031	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1R	-1.747	0.096	-0.193	1	0.5072	1.0031	1.0014	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1S	-1.747	-0.096	0.543	1	0.5072	1.0031	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1T	-1.747	-0.096	-0.193	1	0.5072	1.0031	1.0014	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 15 NI 4704 NF 4637 Lungh. 160.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-1.570	0.153	0.179	0.000	0.190	0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1B	0	-1.570	0.228	0.179	0.000	0.190	-0.094	1	0.00	0.00	0.01	
1C	0	-1.570	0.153	-0.179	0.000	-0.189	0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1D	0	-1.570	0.228	-0.179	0.000	-0.189	-0.094	1	0.00	0.00	0.01	
1E	0	2.098	0.153	0.179	0.000	0.190	0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	2.098	0.228	0.179	0.000	0.190	-0.094	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	2.098	0.153	-0.179	0.000	-0.189	0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	2.098	0.228	-0.179	0.000	-0.189	-0.094	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-0.765	0.178	0.595	0.000	0.631	-0.021	1	0.00	0.00	0.04	

1J	0	-0.765	0.203	0.595	0.000	0.631	-0.062	1	0.00	0.00	0.04
1K	0	-0.765	0.178	-0.595	0.000	-0.631	-0.021	1	0.00	0.00	0.04
1L	0	-0.765	0.203	-0.595	0.000	-0.631	-0.062	1	0.00	0.00	0.04
1M	0	1.293	0.178	0.595	0.000	0.631	-0.021	1	0.00	0.00	0.04
1N	0	1.293	0.203	0.595	0.000	0.631	-0.062	1	0.00	0.00	0.04
1O	0	1.293	0.178	-0.595	0.000	-0.631	-0.021	1	0.00	0.00	0.04
1P	0	1.293	0.203	-0.595	0.000	-0.631	-0.062	1	0.00	0.00	0.04
1Q	0	-2.357	0.173	0.179	0.000	0.190	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1R	0	-2.357	0.208	0.179	0.000	0.190	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1S	0	-2.357	0.173	-0.179	0.000	-0.190	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1T	0	-2.357	0.208	-0.179	0.000	-0.190	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1U	0	2.886	0.173	0.179	0.000	0.190	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1V	0	2.886	0.208	0.179	0.000	0.190	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1W	0	2.886	0.173	-0.179	0.000	-0.190	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1X	0	2.886	0.208	-0.179	0.000	-0.190	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
2	0	-1.988	0.211	0.000	0.000	0.000	-0.035	1	0.00	0.00	0.00
7	0	-1.270	0.219	0.000	0.000	0.000	-0.039	1	0.00	0.00	0.00
8	0	-1.780	0.206	0.000	0.000	0.000	-0.033	1	0.00	0.00	0.00
1A	16	-1.570	0.111	0.179	0.000	0.161	0.032	1	0.00	0.00	0.01
1B	16	-1.570	0.186	0.179	0.000	0.161	-0.060	1	0.00	0.00	0.01
1C	16	-1.570	0.111	-0.179	0.000	-0.161	0.032	1	0.00	0.00	0.01
1D	16	-1.570	0.186	-0.179	0.000	-0.161	-0.060	1	0.00	0.00	0.01
1E	16	2.098	0.111	0.179	0.000	0.161	0.032	1	0.00	0.00	0.01
1F	16	2.098	0.186	0.179	0.000	0.161	-0.060	1	0.00	0.00	0.01
1G	16	2.098	0.111	-0.179	0.000	-0.161	0.032	1	0.00	0.00	0.01
1H	16	2.098	0.186	-0.179	0.000	-0.161	-0.060	1	0.00	0.00	0.01
1I	16	-0.765	0.136	0.595	0.000	0.536	0.003	1	0.00	0.00	0.03
1J	16	-0.765	0.161	0.595	0.000	0.536	-0.032	1	0.00	0.00	0.03
1K	16	-0.765	0.136	-0.595	0.000	-0.536	0.003	1	0.00	0.00	0.03
1L	16	-0.765	0.161	-0.595	0.000	-0.536	-0.032	1	0.00	0.00	0.03
1M	16	1.293	0.136	0.595	0.000	0.536	0.003	1	0.00	0.00	0.03
1N	16	1.293	0.161	0.595	0.000	0.536	-0.032	1	0.00	0.00	0.03
1O	16	1.293	0.136	-0.595	0.000	-0.536	0.003	1	0.00	0.00	0.03
1P	16	1.293	0.161	-0.595	0.000	-0.536	-0.032	1	0.00	0.00	0.03
1Q	16	-2.357	0.131	0.179	0.000	0.161	0.019	1	0.00	0.00	0.01
1R	16	-2.357	0.166	0.179	0.000	0.161	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1S	16	-2.357	0.131	-0.179	0.000	-0.161	0.019	1	0.00	0.00	0.01
1T	16	-2.357	0.166	-0.179	0.000	-0.161	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1U	16	2.886	0.131	0.179	0.000	0.161	0.019	1	0.00	0.00	0.01
1V	16	2.886	0.166	0.179	0.000	0.161	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1W	16	2.886	0.131	-0.179	0.000	-0.161	0.019	1	0.00	0.00	0.01
1X	16	2.886	0.166	-0.179	0.000	-0.161	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
2	16	-1.988	0.156	0.000	0.000	0.000	-0.005	1	0.00	0.00	0.00
7	16	-1.270	0.165	0.000	0.000	0.000	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
8	16	-1.780	0.152	0.000	0.000	0.000	-0.005	1	0.00	0.00	0.00
1A	32	-1.570	0.069	0.179	0.000	0.132	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1B	32	-1.570	0.144	0.179	0.000	0.132	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1C	32	-1.570	0.069	-0.179	0.000	-0.132	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1D	32	-1.570	0.144	-0.179	0.000	-0.132	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1E	32	2.098	0.069	0.179	0.000	0.132	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1F	32	2.098	0.144	0.179	0.000	0.132	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1G	32	2.098	0.069	-0.179	0.000	-0.132	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1H	32	2.098	0.144	-0.179	0.000	-0.132	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1I	32	-0.765	0.094	0.595	0.000	0.441	0.021	1	0.00	0.00	0.02
1J	32	-0.765	0.120	0.595	0.000	0.441	-0.009	1	0.00	0.00	0.02
1K	32	-0.765	0.094	-0.595	0.000	-0.441	0.021	1	0.00	0.00	0.02
1L	32	-0.765	0.120	-0.595	0.000	-0.441	-0.009	1	0.00	0.00	0.02
1M	32	1.293	0.094	0.595	0.000	0.441	0.021	1	0.00	0.00	0.03
1N	32	1.293	0.120	0.595	0.000	0.441	-0.009	1	0.00	0.00	0.03
1O	32	1.293	0.094	-0.595	0.000	-0.441	0.021	1	0.00	0.00	0.03
1P	32	1.293	0.120	-0.595	0.000	-0.441	-0.009	1	0.00	0.00	0.03
1Q	32	-2.357	0.089	0.179	0.000	0.132	0.037	1	0.00	0.00	0.01
1R	32	-2.357	0.124	0.179	0.000	0.132	-0.025	1	0.00	0.00	0.01
1S	32	-2.357	0.089	-0.179	0.000	-0.132	0.037	1	0.00	0.00	0.01
1T	32	-2.357	0.124	-0.179	0.000	-0.132	-0.025	1	0.00	0.00	0.01
1U	32	2.886	0.089	0.179	0.000	0.132	0.037	1	0.00	0.00	0.01
1V	32	2.886	0.124	0.179	0.000	0.132	-0.025	1	0.00	0.00	0.01
1W	32	2.886	0.089	-0.179	0.000	-0.132	0.037	1	0.00	0.00	0.01
1X	32	2.886	0.124	-0.179	0.000	-0.132	-0.025	1	0.00	0.00	0.01
2	32	-1.988	0.102	0.000	0.000	0.000	0.015	1	0.00	0.00	0.00
7	32	-1.270	0.111	0.000	0.000	0.000	0.013	1	0.00	0.00	0.00
8	32	-1.780	0.097	0.000	0.000	0.000	0.015	1	0.00	0.00	0.00
1A	48	-1.570	0.027	0.179	0.000	0.104	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1B	48	-1.570	0.103	0.179	0.000	0.104	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1C	48	-1.570	0.027	-0.179	0.000	-0.104	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1D	48	-1.570	0.103	-0.179	0.000	-0.104	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1E	48	2.098	0.027	0.179	0.000	0.104	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1F	48	2.098	0.103	0.179	0.000	0.104	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1G	48	2.098	0.027	-0.179	0.000	-0.104	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1H	48	2.098	0.103	-0.179	0.000	-0.104	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1I	48	-0.765	0.052	0.595	0.000	0.346	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1J	48	-0.765	0.078	0.595	0.000	0.346	0.008	1	0.00	0.00	0.02
1K	48	-0.765	0.052	-0.595	0.000	-0.346	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1L	48	-0.765	0.078	-0.595	0.000	-0.346	0.008	1	0.00	0.00	0.02
1M	48	1.293	0.052	0.595	0.000	0.346	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1N	48	1.293	0.078	0.595	0.000	0.346	0.008	1	0.00	0.00	0.02
1O	48	1.293	0.052	-0.595	0.000	-0.346	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1P	48	1.293	0.078	-0.595	0.000	-0.346	0.008	1	0.00	0.00	0.02
1Q	48	-2.357	0.047	0.179	0.000	0.104	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1R	48	-2.357	0.082	0.179	0.000	0.104	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1S	48	-2.357	0.047	-0.179	0.000	-0.104	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1T	48	-2.357	0.082	-0.179	0.000	-0.104	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1U	48	2.886	0.047	0.179	0.000	0.104	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1V	48	2.886	0.082	0.179	0.000	0.104	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1W	48	2.886	0.047	-0.179	0.000	-0.104	0.049	1	0.00	0.00	0.01

1X	48	2.886	0.082	-0.179	0.000	-0.104	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
2	48	-1.988	0.047	0.000	0.000	0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
7	48	-1.270	0.056	0.000	0.000	0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
8	48	-1.780	0.043	0.000	0.000	0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
1A	64	-1.570	-0.015	0.179	0.000	0.075	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1B	64	-1.570	0.061	0.179	0.000	0.075	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1C	64	-1.570	-0.015	-0.179	0.000	-0.075	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1D	64	-1.570	0.061	-0.179	0.000	-0.075	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1E	64	2.098	-0.015	0.179	0.000	0.075	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1F	64	2.098	0.061	0.179	0.000	0.075	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1G	64	2.098	-0.015	-0.179	0.000	-0.075	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1H	64	2.098	0.061	-0.179	0.000	-0.075	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1I	64	-0.765	0.010	0.595	0.000	0.250	0.036	1	0.00	0.00	0.02
1J	64	-0.765	0.036	0.595	0.000	0.250	0.017	1	0.00	0.00	0.01
1K	64	-0.765	0.010	-0.595	0.000	-0.250	0.036	1	0.00	0.00	0.02
1L	64	-0.765	0.036	-0.595	0.000	-0.250	0.017	1	0.00	0.00	0.01
1M	64	1.293	0.010	0.595	0.000	0.250	0.036	1	0.00	0.00	0.02
1N	64	1.293	0.036	0.595	0.000	0.250	0.017	1	0.00	0.00	0.02
1O	64	1.293	0.010	-0.595	0.000	-0.250	0.036	1	0.00	0.00	0.02
1P	64	1.293	0.036	-0.595	0.000	-0.250	0.017	1	0.00	0.00	0.02
1Q	64	-2.357	0.006	0.179	0.000	0.075	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1R	64	-2.357	0.040	0.179	0.000	0.075	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1S	64	-2.357	0.006	-0.179	0.000	-0.075	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1T	64	-2.357	0.040	-0.179	0.000	-0.075	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1U	64	2.886	0.006	0.179	0.000	0.075	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1V	64	2.886	0.040	0.179	0.000	0.075	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1W	64	2.886	0.006	-0.179	0.000	-0.075	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1X	64	2.886	0.040	-0.179	0.000	-0.075	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
2	64	-1.988	-0.007	0.000	0.000	0.000	0.030	1	0.00	0.00	0.00
7	64	-1.270	0.002	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.00	0.00
8	64	-1.780	-0.012	0.000	0.000	0.000	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1A	80	-1.570	-0.057	0.179	0.000	0.047	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1B	80	-1.570	0.019	0.179	0.000	0.047	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1C	80	-1.570	-0.057	-0.179	0.000	-0.046	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1D	80	-1.570	0.019	-0.179	0.000	-0.046	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1E	80	2.098	-0.057	0.179	0.000	0.047	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	80	2.098	0.019	0.179	0.000	0.047	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1G	80	2.098	-0.057	-0.179	0.000	-0.046	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	80	2.098	0.019	-0.179	0.000	-0.046	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1I	80	-0.765	-0.032	0.595	0.000	0.155	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1J	80	-0.765	-0.006	0.595	0.000	0.155	0.020	1	0.00	0.00	0.01
1K	80	-0.765	-0.032	-0.595	0.000	-0.155	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1L	80	-0.765	-0.006	-0.595	0.000	-0.155	0.020	1	0.00	0.00	0.01
1M	80	1.293	-0.032	0.595	0.000	0.155	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1N	80	1.293	-0.006	0.595	0.000	0.155	0.020	1	0.00	0.00	0.01
1O	80	1.293	-0.032	-0.595	0.000	-0.155	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1P	80	1.293	-0.006	-0.595	0.000	-0.155	0.020	1	0.00	0.00	0.01
1Q	80	-2.357	-0.036	0.179	0.000	0.047	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1R	80	-2.357	-0.001	0.179	0.000	0.047	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1S	80	-2.357	-0.036	-0.179	0.000	-0.047	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1T	80	-2.357	-0.001	-0.179	0.000	-0.047	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1U	80	2.886	-0.036	0.179	0.000	0.047	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1V	80	2.886	-0.001	0.179	0.000	0.047	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1W	80	2.886	-0.036	-0.179	0.000	-0.047	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1X	80	2.886	-0.001	-0.179	0.000	-0.047	0.002	1	0.00	0.00	0.01
2	80	-1.988	-0.061	0.000	0.000	0.000	0.025	1	0.00	0.00	0.00
7	80	-1.270	-0.053	0.000	0.000	0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
8	80	-1.780	-0.066	0.000	0.000	0.000	0.023	1	0.00	0.00	0.00
1A	96	-1.570	-0.098	0.179	0.000	0.018	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1B	96	-1.570	-0.023	0.179	0.000	0.018	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1C	96	-1.570	-0.098	-0.179	0.000	-0.018	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1D	96	-1.570	-0.023	-0.179	0.000	-0.018	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1E	96	2.098	-0.098	0.179	0.000	0.018	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1F	96	2.098	-0.023	0.179	0.000	0.018	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1G	96	2.098	-0.098	-0.179	0.000	-0.018	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1H	96	2.098	-0.023	-0.179	0.000	-0.018	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1I	96	-0.765	-0.074	0.595	0.000	0.060	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1J	96	-0.765	-0.048	0.595	0.000	0.060	0.017	1	0.00	0.00	0.00
1K	96	-0.765	-0.074	-0.595	0.000	-0.060	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1L	96	-0.765	-0.048	-0.595	0.000	-0.060	0.017	1	0.00	0.00	0.00
1M	96	1.293	-0.074	0.595	0.000	0.060	0.025	1	0.00	0.00	0.01
1N	96	1.293	-0.048	0.595	0.000	0.060	0.017	1	0.00	0.00	0.01
1O	96	1.293	-0.074	-0.595	0.000	-0.060	0.025	1	0.00	0.00	0.01
1P	96	1.293	-0.048	-0.595	0.000	-0.060	0.017	1	0.00	0.00	0.01
1Q	96	-2.357	-0.078	0.179	0.000	0.018	0.044	1	0.00	0.00	0.00
1R	96	-2.357	-0.043	0.179	0.000	0.018	-0.002	1	0.00	0.00	0.00
1S	96	-2.357	-0.078	-0.179	0.000	-0.018	0.044	1	0.00	0.00	0.00
1T	96	-2.357	-0.043	-0.179	0.000	-0.018	-0.002	1	0.00	0.00	0.00
1U	96	2.886	-0.078	0.179	0.000	0.018	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1V	96	2.886	-0.043	0.179	0.000	0.018	-0.002	1	0.00	0.00	0.00
1W	96	2.886	-0.078	-0.179	0.000	-0.018	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1X	96	2.886	-0.043	-0.179	0.000	-0.018	-0.002	1	0.00	0.00	0.00
2	96	-1.988	-0.116	0.000	0.000	0.000	0.011	1	0.00	0.00	0.00
7	96	-1.270	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.014	1	0.00	0.00	0.00
8	96	-1.780	-0.120	0.000	0.000	0.000	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1A	112	-1.570	-0.140	0.179	0.000	-0.011	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1B	112	-1.570	-0.065	0.179	0.000	-0.011	0.002	1	0.00	0.00	0.00
1C	112	-1.570	-0.140	-0.179	0.000	0.011	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1D	112	-1.570	-0.065	-0.179	0.000	0.011	0.002	1	0.00	0.00	0.00
1E	112	2.098	-0.140	0.179	0.000	-0.011	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1F	112	2.098	-0.065	0.179	0.000	-0.011	0.002	1	0.00	0.00	0.00
1G	112	2.098	-0.140	-0.179	0.000	0.011	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1H	112	2.098	-0.065	-0.179	0.000	0.011	0.002	1	0.00	0.00	0.00
1I	112	-0.765	-0.115	0.595	0.000	-0.035	0.009	1	0.00	0.00	0.00

1J	112	-0.765	-0.090	0.595	0.000	-0.035	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1K	112	-0.765	-0.115	-0.595	0.000	0.035	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1L	112	-0.765	-0.090	-0.595	0.000	0.035	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1M	112	1.293	-0.115	0.595	0.000	-0.035	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1N	112	1.293	-0.090	0.595	0.000	-0.035	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1O	112	1.293	-0.115	-0.595	0.000	0.035	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1P	112	1.293	-0.090	-0.595	0.000	0.035	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1Q	112	-2.357	-0.120	0.179	0.000	-0.011	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1R	112	-2.357	-0.085	0.179	0.000	-0.011	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1S	112	-2.357	-0.120	-0.179	0.000	0.011	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1T	112	-2.357	-0.085	-0.179	0.000	0.011	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1U	112	2.886	-0.120	0.179	0.000	-0.011	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1V	112	2.886	-0.085	0.179	0.000	-0.011	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1W	112	2.886	-0.120	-0.179	0.000	0.011	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1X	112	2.886	-0.085	-0.179	0.000	0.011	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
2	112	-1.988	-0.170	0.000	0.000	0.000	-0.012	1	0.00	0.00	0.00
7	112	-1.270	-0.162	0.000	0.000	0.000	-0.007	1	0.00	0.00	0.00
8	112	-1.780	-0.175	0.000	0.000	0.000	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1A	128	-1.570	-0.182	0.179	0.000	-0.039	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1B	128	-1.570	-0.107	0.179	0.000	-0.039	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1C	128	-1.570	-0.182	-0.179	0.000	0.039	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1D	128	-1.570	-0.107	-0.179	0.000	0.039	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1E	128	2.098	-0.182	0.179	0.000	-0.039	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1F	128	2.098	-0.107	0.179	0.000	-0.039	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1G	128	2.098	-0.182	-0.179	0.000	0.039	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1H	128	2.098	-0.107	-0.179	0.000	0.039	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1I	128	-0.765	-0.157	0.595	0.000	-0.130	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1J	128	-0.765	-0.132	0.595	0.000	-0.130	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1K	128	-0.765	-0.157	-0.595	0.000	0.131	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1L	128	-0.765	-0.132	-0.595	0.000	0.131	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1M	128	1.293	-0.157	0.595	0.000	-0.130	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1N	128	1.293	-0.132	0.595	0.000	-0.130	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1O	128	1.293	-0.157	-0.595	0.000	0.131	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1P	128	1.293	-0.132	-0.595	0.000	0.131	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1Q	128	-2.357	-0.162	0.179	0.000	-0.039	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1R	128	-2.357	-0.127	0.179	0.000	-0.039	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1S	128	-2.357	-0.162	-0.179	0.000	0.039	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1T	128	-2.357	-0.127	-0.179	0.000	0.039	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1U	128	2.886	-0.162	0.179	0.000	-0.039	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1V	128	2.886	-0.127	0.179	0.000	-0.039	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1W	128	2.886	-0.162	-0.179	0.000	0.039	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1X	128	2.886	-0.127	-0.179	0.000	0.039	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
2	128	-1.988	-0.225	0.000	0.000	0.000	-0.044	1	0.00	0.00	0.00
7	128	-1.270	-0.216	0.000	0.000	0.000	-0.037	1	0.00	0.00	0.00
8	128	-1.780	-0.229	0.000	0.000	0.000	-0.048	1	0.00	0.00	0.00
1A	144	-1.570	-0.224	0.179	0.000	-0.068	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1B	144	-1.570	-0.149	0.179	0.000	-0.068	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1C	144	-1.570	-0.224	-0.179	0.000	0.068	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1D	144	-1.570	-0.149	-0.179	0.000	0.068	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1E	144	2.098	-0.224	0.179	0.000	-0.068	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	144	2.098	-0.149	0.179	0.000	-0.068	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1G	144	2.098	-0.224	-0.179	0.000	0.068	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	144	2.098	-0.149	-0.179	0.000	0.068	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1I	144	-0.765	-0.199	0.595	0.000	-0.226	-0.043	1	0.00	0.00	0.01
1J	144	-0.765	-0.174	0.595	0.000	-0.226	-0.035	1	0.00	0.00	0.01
1K	144	-0.765	-0.199	-0.595	0.000	0.226	-0.043	1	0.00	0.00	0.01
1L	144	-0.765	-0.174	-0.595	0.000	0.226	-0.035	1	0.00	0.00	0.01
1M	144	1.293	-0.199	0.595	0.000	-0.226	-0.043	1	0.00	0.00	0.01
1N	144	1.293	-0.174	0.595	0.000	-0.226	-0.035	1	0.00	0.00	0.01
1O	144	1.293	-0.199	-0.595	0.000	0.226	-0.043	1	0.00	0.00	0.01
1P	144	1.293	-0.174	-0.595	0.000	0.226	-0.035	1	0.00	0.00	0.01
1Q	144	-2.357	-0.204	0.179	0.000	-0.068	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1R	144	-2.357	-0.169	0.179	0.000	-0.068	-0.055	1	0.00	0.00	0.01
1S	144	-2.357	-0.204	-0.179	0.000	0.068	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1T	144	-2.357	-0.169	-0.179	0.000	0.068	-0.055	1	0.00	0.00	0.01
1U	144	2.886	-0.204	0.179	0.000	-0.068	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1V	144	2.886	-0.169	0.179	0.000	-0.068	-0.055	1	0.00	0.00	0.01
1W	144	2.886	-0.204	-0.179	0.000	0.068	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1X	144	2.886	-0.169	-0.179	0.000	0.068	-0.055	1	0.00	0.00	0.01
2	144	-1.988	-0.279	0.000	0.000	0.000	-0.084	1	0.00	0.00	0.00
7	144	-1.270	-0.271	0.000	0.000	0.000	-0.076	1	0.00	0.00	0.00
8	144	-1.780	-0.284	0.000	0.000	0.000	-0.089	1	0.00	0.00	0.00
1A	160	-1.570	-0.266	0.179	0.000	-0.096	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1B	160	-1.570	-0.191	0.179	0.000	-0.096	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1C	160	-1.570	-0.266	-0.179	0.000	0.096	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1D	160	-1.570	-0.191	-0.179	0.000	0.096	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1E	160	2.098	-0.266	0.179	0.000	-0.096	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1F	160	2.098	-0.191	0.179	0.000	-0.096	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1G	160	2.098	-0.266	-0.179	0.000	0.096	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1H	160	2.098	-0.191	-0.179	0.000	0.096	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1I	160	-0.765	-0.241	0.595	0.000	-0.321	-0.078	1	0.00	0.00	0.02
1J	160	-0.765	-0.216	0.595	0.000	-0.321	-0.065	1	0.00	0.00	0.02
1K	160	-0.765	-0.241	-0.595	0.000	0.321	-0.078	1	0.00	0.00	0.02
1L	160	-0.765	-0.216	-0.595	0.000	0.321	-0.065	1	0.00	0.00	0.02
1M	160	1.293	-0.241	0.595	0.000	-0.321	-0.078	1	0.00	0.00	0.02
1N	160	1.293	-0.216	0.595	0.000	-0.321	-0.065	1	0.00	0.00	0.02
1O	160	1.293	-0.241	-0.595	0.000	0.321	-0.078	1	0.00	0.00	0.02
1P	160	1.293	-0.216	-0.595	0.000	0.321	-0.065	1	0.00	0.00	0.02
1Q	160	-2.357	-0.246	0.179	0.000	-0.096	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1R	160	-2.357	-0.211	0.179	0.000	-0.096	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1S	160	-2.357	-0.246	-0.179	0.000	0.097	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1T	160	-2.357	-0.211	-0.179	0.000	0.097	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1U	160	2.886	-0.246	0.179	0.000	-0.096	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1V	160	2.886	-0.211	0.179	0.000	-0.096	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1W	160	2.886	-0.246	-0.179	0.000	0.097	-0.057	1	0.00	0.00	0.01

1X	160	2.886	-0.211	-0.179	0.000	0.097	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
2	160	-1.988	-0.334	0.000	0.000	0.000	-0.133	1	0.00	0.00	0.01
7	160	-1.270	-0.325	0.000	0.000	0.000	-0.124	1	0.00	0.00	0.00
8	160	-1.780	-0.338	0.000	0.000	0.000	-0.139	1	0.00	0.00	0.01

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
--	--	--	--										
	kN	kN*m											
1A	-1.570	0.190	-0.086	1	0.5425	0.9972	1.0010	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1B	-1.570	0.190	-0.094	1	0.5425	0.9972	1.0013	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1C	-1.570	-0.189	-0.086	1	0.5425	0.9972	1.0010	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1D	-1.570	-0.189	-0.094	1	0.5425	0.9972	1.0013	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1I	-0.765	0.631	-0.078	1	0.5425	0.9986	1.0006	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 61
1J	-0.765	0.631	-0.065	1	0.5425	0.9986	1.0006	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 61
1K	-0.765	-0.631	-0.078	1	0.5425	0.9986	1.0006	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 61
1L	-0.765	-0.631	-0.065	1	0.5425	0.9986	1.0006	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 61
1Q	-2.357	0.190	-0.057	1	0.5425	0.9958	1.0019	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1R	-2.357	0.190	-0.086	1	0.5425	0.9958	1.0018	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1S	-2.357	-0.190	-0.057	1	0.5425	0.9958	1.0019	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1T	-2.357	-0.190	-0.086	1	0.5425	0.9958	1.0018	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
2	-1.988	0.000	-0.133	1	0.5425	1.0012	1.0013	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 61
7	-1.270	0.000	-0.124	1	0.5425	1.0008	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 61
8	-1.780	0.000	-0.139	1	0.5425	1.0011	1.0011	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 61

ASTA NUM. 16 NI 4636 NF 4709 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	cm	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m					
1A	0	-0.634	-0.474	0.395	0.000	0.232	0.309	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	-0.634	0.054	0.395	0.000	0.232	0.044	1	0.00	0.00	0.01	
1C	0	-0.634	-0.474	-0.394	0.000	-0.232	0.309	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	-0.634	0.054	-0.394	0.000	-0.232	0.044	1	0.00	0.00	0.01	
1E	0	6.184	-0.474	0.395	0.000	0.232	0.309	1	0.00	0.01	0.03	
1F	0	6.184	0.054	0.395	0.000	0.232	0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	6.184	-0.474	-0.394	0.000	-0.232	0.309	1	0.00	0.01	0.03	
1H	0	6.184	0.054	-0.394	0.000	-0.232	0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	-0.037	-0.490	0.473	0.000	0.277	0.309	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	-0.037	0.069	0.473	0.000	0.277	0.045	1	0.00	0.00	0.02	
1K	0	-0.037	-0.490	-0.473	0.000	-0.278	0.309	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	-0.037	0.069	-0.473	0.000	-0.278	0.045	1	0.00	0.00	0.02	
1M	0	5.587	-0.490	0.473	0.000	0.277	0.309	1	0.00	0.01	0.03	
1N	0	5.587	0.069	0.473	0.000	0.277	0.045	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	5.587	-0.490	-0.473	0.000	-0.278	0.309	1	0.00	0.01	0.03	
1P	0	5.587	0.069	-0.473	0.000	-0.278	0.045	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-2.112	-0.941	0.243	0.000	0.154	0.556	1	0.00	0.00	0.03	
1R	0	-2.112	0.520	0.243	0.000	0.154	-0.202	1	0.00	0.00	0.02	
1S	0	-2.112	-0.941	-0.242	0.000	-0.155	0.556	1	0.00	0.00	0.03	
1T	0	-2.112	0.520	-0.242	0.000	-0.155	-0.202	1	0.00	0.00	0.02	
1U	0	7.662	-0.941	0.243	0.000	0.154	0.556	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	7.662	0.520	0.243	0.000	0.154	-0.202	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.662	-0.941	-0.242	0.000	-0.155	0.556	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	7.662	0.520	-0.242	0.000	-0.155	-0.202	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	7.815	-0.983	0.002	0.000	-0.001	0.640	1	0.00	0.01	0.03	
7	0	6.955	-0.820	0.001	0.000	-0.001	0.546	1	0.00	0.01	0.02	
8	0	8.704	-1.082	0.002	0.000	-0.001	0.698	1	0.00	0.01	0.03	
1A	17	-0.634	-0.519	0.395	0.000	0.164	0.225	1	0.00	0.00	0.02	
1B	17	-0.634	0.009	0.395	0.000	0.164	0.050	1	0.00	0.00	0.01	
1C	17	-0.634	-0.519	-0.394	0.000	-0.165	0.225	1	0.00	0.00	0.02	
1D	17	-0.634	0.009	-0.394	0.000	-0.165	0.050	1	0.00	0.00	0.01	
1E	17	6.184	-0.519	0.395	0.000	0.164	0.225	1	0.00	0.01	0.02	
1F	17	6.184	0.009	0.395	0.000	0.164	0.050	1	0.00	0.01	0.02	
1G	17	6.184	-0.519	-0.394	0.000	-0.165	0.225	1	0.00	0.01	0.02	
1H	17	6.184	0.009	-0.394	0.000	-0.165	0.050	1	0.00	0.01	0.02	
1I	17	-0.037	-0.534	0.473	0.000	0.196	0.222	1	0.00	0.00	0.02	
1J	17	-0.037	0.025	0.473	0.000	0.196	0.053	1	0.00	0.00	0.01	
1K	17	-0.037	-0.534	-0.473	0.000	-0.197	0.222	1	0.00	0.00	0.02	
1L	17	-0.037	0.025	-0.473	0.000	-0.197	0.053	1	0.00	0.00	0.01	
1M	17	5.587	-0.534	0.473	0.000	0.196	0.222	1	0.00	0.01	0.02	
1N	17	5.587	0.025	0.473	0.000	0.196	0.053	1	0.00	0.01	0.02	
1O	17	5.587	-0.534	-0.473	0.000	-0.197	0.222	1	0.00	0.01	0.02	
1P	17	5.587	0.025	-0.473	0.000	-0.197	0.053	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	17	-2.112	-0.985	0.243	0.000	0.113	0.392	1	0.00	0.00	0.02	
1R	17	-2.112	0.475	0.243	0.000	0.113	-0.117	1	0.00	0.00	0.01	
1S	17	-2.112	-0.985	-0.242	0.000	-0.114	0.392	1	0.00	0.00	0.02	
1T	17	-2.112	0.475	-0.242	0.000	-0.114	-0.117	1	0.00	0.00	0.01	
1U	17	7.662	-0.985	0.243	0.000	0.113	0.392	1	0.00	0.01	0.02	
1V	17	7.662	0.475	0.243	0.000	0.113	-0.117	1	0.00	0.01	0.02	
1W	17	7.662	-0.985	-0.242	0.000	-0.114	0.392	1	0.00	0.01	0.02	
1X	17	7.662	0.475	-0.242	0.000	-0.114	-0.117	1	0.00	0.01	0.02	
2	17	7.815	-1.040	0.002	0.000	-0.002	0.468	1	0.00	0.01	0.02	
7	17	6.955	-0.878	0.001	0.000	-0.001	0.402	1	0.00	0.01	0.02	
8	17	8.704	-1.140	0.002	0.000	-0.002	0.510	1	0.00	0.01	0.02	

1A	34	-0.634	-0.563	0.395	0.000	0.097	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1B	34	-0.634	-0.035	0.395	0.000	0.097	0.048	1	0.00	0.00	0.01
1C	34	-0.634	-0.563	-0.394	0.000	-0.098	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1D	34	-0.634	-0.035	-0.394	0.000	-0.098	0.048	1	0.00	0.00	0.01
1E	34	6.184	-0.563	0.395	0.000	0.097	0.133	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	6.184	-0.035	0.395	0.000	0.097	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1G	34	6.184	-0.563	-0.394	0.000	-0.098	0.133	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	6.184	-0.035	-0.394	0.000	-0.098	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1I	34	-0.037	-0.579	0.473	0.000	0.116	0.127	1	0.00	0.00	0.01
1J	34	-0.037	-0.020	0.473	0.000	0.116	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1K	34	-0.037	-0.579	-0.473	0.000	-0.117	0.127	1	0.00	0.00	0.01
1L	34	-0.037	-0.020	-0.473	0.000	-0.117	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1M	34	5.587	-0.579	0.473	0.000	0.116	0.127	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	5.587	-0.020	0.473	0.000	0.116	0.053	1	0.00	0.01	0.01
1O	34	5.587	-0.579	-0.473	0.000	-0.117	0.127	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	5.587	-0.020	-0.473	0.000	-0.117	0.053	1	0.00	0.01	0.01
1Q	34	-2.112	-1.030	0.243	0.000	0.071	0.221	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-2.112	0.431	0.243	0.000	0.071	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-2.112	-1.030	-0.242	0.000	-0.072	0.221	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-2.112	0.431	-0.242	0.000	-0.072	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.662	-1.030	0.243	0.000	0.071	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.662	0.431	0.243	0.000	0.071	-0.040	1	0.00	0.01	0.01
1W	34	7.662	-1.030	-0.242	0.000	-0.072	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.662	0.431	-0.242	0.000	-0.072	-0.040	1	0.00	0.01	0.01
2	34	7.815	-1.098	0.002	0.000	-0.002	0.286	1	0.00	0.01	0.02
7	34	6.955	-0.936	0.001	0.000	-0.002	0.248	1	0.00	0.01	0.01
8	34	8.704	-1.198	0.002	0.000	-0.002	0.311	1	0.00	0.01	0.02
1A	51	-0.634	-0.608	0.395	0.000	0.030	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1B	51	-0.634	-0.080	0.395	0.000	0.030	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1C	51	-0.634	-0.608	-0.394	0.000	-0.031	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1D	51	-0.634	-0.080	-0.394	0.000	-0.031	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1E	51	6.184	-0.608	0.395	0.000	0.030	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	6.184	-0.080	0.395	0.000	0.030	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	6.184	-0.608	-0.394	0.000	-0.031	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	6.184	-0.080	-0.394	0.000	-0.031	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	-0.037	-0.623	0.473	0.000	0.035	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1J	51	-0.037	-0.064	0.473	0.000	0.035	0.046	1	0.00	0.00	0.00
1K	51	-0.037	-0.623	-0.473	0.000	-0.037	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1L	51	-0.037	-0.064	-0.473	0.000	-0.037	0.046	1	0.00	0.00	0.00
1M	51	5.587	-0.623	0.473	0.000	0.035	0.025	1	0.00	0.01	0.01
1N	51	5.587	-0.064	0.473	0.000	0.035	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	5.587	-0.623	-0.473	0.000	-0.037	0.025	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	5.587	-0.064	-0.473	0.000	-0.037	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-2.112	-1.074	0.243	0.000	0.030	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1R	51	-2.112	0.386	0.243	0.000	0.030	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1S	51	-2.112	-1.074	-0.242	0.000	-0.031	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1T	51	-2.112	0.386	-0.242	0.000	-0.031	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1U	51	7.662	-1.074	0.243	0.000	0.030	0.042	1	0.00	0.01	0.01
1V	51	7.662	0.386	0.243	0.000	0.030	0.029	1	0.00	0.01	0.01
1W	51	7.662	-1.074	-0.242	0.000	-0.031	0.042	1	0.00	0.01	0.01
1X	51	7.662	0.386	-0.242	0.000	-0.031	0.029	1	0.00	0.01	0.01
2	51	7.815	-1.156	0.002	0.000	-0.002	0.095	1	0.00	0.01	0.01
7	51	6.955	-0.994	0.001	0.000	-0.002	0.084	1	0.00	0.01	0.01
8	51	8.704	-1.256	0.002	0.000	-0.002	0.102	1	0.00	0.01	0.01
1A	68	-0.634	-0.652	0.395	0.000	-0.037	-0.074	1	0.00	0.00	0.00
1B	68	-0.634	-0.125	0.395	0.000	-0.037	0.020	1	0.00	0.00	0.00
1C	68	-0.634	-0.652	-0.394	0.000	0.035	-0.074	1	0.00	0.00	0.00
1D	68	-0.634	-0.125	-0.394	0.000	0.035	0.020	1	0.00	0.00	0.00
1E	68	6.184	-0.652	0.395	0.000	-0.037	-0.074	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	6.184	-0.125	0.395	0.000	-0.037	0.020	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	6.184	-0.652	-0.394	0.000	0.035	-0.074	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	6.184	-0.125	-0.394	0.000	0.035	0.020	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	-0.037	-0.668	0.473	0.000	-0.045	-0.085	1	0.00	0.00	0.00
1J	68	-0.037	-0.109	0.473	0.000	-0.045	0.032	1	0.00	0.00	0.00
1K	68	-0.037	-0.668	-0.473	0.000	0.044	-0.085	1	0.00	0.00	0.00
1L	68	-0.037	-0.109	-0.473	0.000	0.044	0.032	1	0.00	0.00	0.00
1M	68	5.587	-0.668	0.473	0.000	-0.045	-0.085	1	0.00	0.01	0.01
1N	68	5.587	-0.109	0.473	0.000	-0.045	0.032	1	0.00	0.01	0.01
1O	68	5.587	-0.668	-0.473	0.000	0.044	-0.085	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	5.587	-0.109	-0.473	0.000	0.044	0.032	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-2.112	-1.119	0.243	0.000	-0.011	-0.145	1	0.00	0.00	0.01
1R	68	-2.112	0.342	0.243	0.000	-0.011	0.091	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-2.112	-1.119	-0.242	0.000	0.010	-0.145	1	0.00	0.00	0.01
1T	68	-2.112	0.342	-0.242	0.000	0.010	0.091	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.662	-1.119	0.243	0.000	-0.011	-0.145	1	0.00	0.01	0.01
1V	68	7.662	0.342	0.243	0.000	-0.011	0.091	1	0.00	0.01	0.01
1W	68	7.662	-1.119	-0.242	0.000	0.010	-0.145	1	0.00	0.01	0.01
1X	68	7.662	0.342	-0.242	0.000	0.010	0.091	1	0.00	0.01	0.01
2	68	7.815	-1.214	0.002	0.000	-0.003	-0.107	1	0.00	0.01	0.01
7	68	6.955	-1.052	0.001	0.000	-0.002	-0.090	1	0.00	0.01	0.01
8	68	8.704	-1.314	0.002	0.000	-0.002	-0.116	1	0.01	0.01	0.01
1A	85	-0.634	-0.697	0.395	0.000	-0.104	-0.189	1	0.00	0.00	0.01
1B	85	-0.634	-0.169	0.395	0.000	-0.104	-0.004	1	0.00	0.00	0.01
1C	85	-0.634	-0.697	-0.394	0.000	0.102	-0.189	1	0.00	0.00	0.01
1D	85	-0.634	-0.169	-0.394	0.000	0.102	-0.004	1	0.00	0.00	0.01
1E	85	6.184	-0.697	0.395	0.000	-0.104	-0.189	1	0.00	0.01	0.02
1F	85	6.184	-0.169	0.395	0.000	-0.104	-0.004	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	6.184	-0.697	-0.394	0.000	0.102	-0.189	1	0.00	0.01	0.02
1H	85	6.184	-0.169	-0.394	0.000	0.102	-0.004	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	-0.037	-0.712	0.473	0.000	-0.126	-0.203	1	0.00	0.00	0.01
1J	85	-0.037	-0.153	0.473	0.000	-0.126	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1K	85	-0.037	-0.712	-0.473	0.000	0.124	-0.203	1	0.00	0.00	0.01
1L	85	-0.037	-0.153	-0.473	0.000	0.124	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1M	85	5.587	-0.712	0.473	0.000	-0.126	-0.203	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	5.587	-0.153	0.473	0.000	-0.126	0.010	1	0.00	0.01	0.01

1O	85	5.587	-0.712	-0.473	0.000	0.124	-0.203	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	5.587	-0.153	-0.473	0.000	0.124	0.010	1	0.00	0.01	0.01
1Q	85	-2.112	-1.163	0.243	0.000	-0.052	-0.339	1	0.00	0.00	0.01
1R	85	-2.112	0.297	0.243	0.000	-0.052	0.146	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-2.112	-1.163	-0.242	0.000	0.051	-0.339	1	0.00	0.00	0.01
1T	85	-2.112	0.297	-0.242	0.000	0.051	0.146	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.662	-1.163	0.243	0.000	-0.052	-0.339	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.662	0.297	0.243	0.000	-0.052	0.146	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	7.662	-1.163	-0.242	0.000	0.051	-0.339	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.662	0.297	-0.242	0.000	0.051	0.146	1	0.00	0.01	0.02
2	85	7.815	-1.272	0.002	0.000	-0.003	-0.318	1	0.00	0.01	0.02
7	85	6.955	-1.110	0.001	0.000	-0.002	-0.274	1	0.00	0.01	0.02
8	85	8.704	-1.372	0.002	0.000	-0.003	-0.344	1	0.01	0.01	0.02
1A	102	-0.634	-0.741	0.395	0.000	-0.171	-0.311	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	-0.634	-0.214	0.395	0.000	-0.171	-0.037	1	0.00	0.00	0.01
1C	102	-0.634	-0.741	-0.394	0.000	0.169	-0.311	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	-0.634	-0.214	-0.394	0.000	0.169	-0.037	1	0.00	0.00	0.01
1E	102	6.184	-0.741	0.395	0.000	-0.171	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	6.184	-0.214	0.395	0.000	-0.171	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	6.184	-0.741	-0.394	0.000	0.169	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	6.184	-0.214	-0.394	0.000	0.169	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	-0.037	-0.757	0.473	0.000	-0.206	-0.328	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	-0.037	-0.198	0.473	0.000	-0.206	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	-0.037	-0.757	-0.473	0.000	0.205	-0.328	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	-0.037	-0.198	-0.473	0.000	0.205	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1M	102	5.587	-0.757	0.473	0.000	-0.206	-0.328	1	0.00	0.01	0.03
1N	102	5.587	-0.198	0.473	0.000	-0.206	-0.020	1	0.00	0.01	0.02
1O	102	5.587	-0.757	-0.473	0.000	0.205	-0.328	1	0.00	0.01	0.03
1P	102	5.587	-0.198	-0.473	0.000	0.205	-0.020	1	0.00	0.01	0.02
1Q	102	-2.112	-1.208	0.243	0.000	-0.094	-0.540	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-2.112	0.253	0.243	0.000	-0.094	0.192	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-2.112	-1.208	-0.242	0.000	0.092	-0.540	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-2.112	0.253	-0.242	0.000	0.092	0.192	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.662	-1.208	0.243	0.000	-0.094	-0.540	1	0.00	0.01	0.03
1V	102	7.662	0.253	0.243	0.000	-0.094	0.192	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.662	-1.208	-0.242	0.000	0.092	-0.540	1	0.00	0.01	0.03
1X	102	7.662	0.253	-0.242	0.000	0.092	0.192	1	0.00	0.01	0.02
2	102	7.815	-1.330	0.002	0.000	-0.003	-0.539	1	0.01	0.01	0.02
7	102	6.955	-1.168	0.001	0.000	-0.003	-0.467	1	0.00	0.01	0.02
8	102	8.704	-1.429	0.002	0.000	-0.003	-0.582	1	0.01	0.01	0.03
1A	119	-0.634	-0.786	0.395	0.000	-0.238	-0.441	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	-0.634	-0.258	0.395	0.000	-0.238	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	-0.634	-0.786	-0.394	0.000	0.236	-0.441	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	-0.634	-0.258	-0.394	0.000	0.236	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	6.184	-0.786	0.395	0.000	-0.238	-0.441	1	0.00	0.01	0.03
1F	119	6.184	-0.258	0.395	0.000	-0.238	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	6.184	-0.786	-0.394	0.000	0.236	-0.441	1	0.00	0.01	0.03
1H	119	6.184	-0.258	-0.394	0.000	0.236	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1I	119	-0.037	-0.802	0.473	0.000	-0.287	-0.460	1	0.00	0.00	0.03
1J	119	-0.037	-0.242	0.473	0.000	-0.287	-0.058	1	0.00	0.00	0.02
1K	119	-0.037	-0.802	-0.473	0.000	0.285	-0.460	1	0.00	0.00	0.03
1L	119	-0.037	-0.242	-0.473	0.000	0.285	-0.058	1	0.00	0.00	0.02
1M	119	5.587	-0.802	0.473	0.000	-0.287	-0.460	1	0.00	0.01	0.03
1N	119	5.587	-0.242	0.473	0.000	-0.287	-0.058	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	5.587	-0.802	-0.473	0.000	0.285	-0.460	1	0.00	0.01	0.03
1P	119	5.587	-0.242	-0.473	0.000	0.285	-0.058	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-2.112	-1.252	0.243	0.000	-0.135	-0.749	1	0.00	0.00	0.03
1R	119	-2.112	0.208	0.243	0.000	-0.135	0.232	1	0.00	0.00	0.02
1S	119	-2.112	-1.252	-0.242	0.000	0.133	-0.749	1	0.00	0.00	0.03
1T	119	-2.112	0.208	-0.242	0.000	0.133	0.232	1	0.00	0.00	0.02
1U	119	7.662	-1.252	0.243	0.000	-0.135	-0.749	1	0.00	0.01	0.04
1V	119	7.662	0.208	0.243	0.000	-0.135	0.232	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.662	-1.252	-0.242	0.000	0.133	-0.749	1	0.00	0.01	0.04
1X	119	7.662	0.208	-0.242	0.000	0.133	0.232	1	0.00	0.01	0.02
2	119	7.815	-1.387	0.002	0.000	-0.003	-0.770	1	0.01	0.01	0.03
7	119	6.955	-1.225	0.001	0.000	-0.003	-0.671	1	0.00	0.01	0.03
8	119	8.704	-1.487	0.002	0.000	-0.003	-0.830	1	0.01	0.01	0.03
1A	136	-0.634	-0.830	0.395	0.000	-0.305	-0.578	1	0.00	0.00	0.03
1B	136	-0.634	-0.303	0.395	0.000	-0.305	-0.124	1	0.00	0.00	0.02
1C	136	-0.634	-0.830	-0.394	0.000	0.303	-0.578	1	0.00	0.00	0.03
1D	136	-0.634	-0.303	-0.394	0.000	0.303	-0.124	1	0.00	0.00	0.02
1E	136	6.184	-0.830	0.395	0.000	-0.305	-0.578	1	0.00	0.01	0.04
1F	136	6.184	-0.303	0.395	0.000	-0.305	-0.124	1	0.00	0.01	0.03
1G	136	6.184	-0.830	-0.394	0.000	0.303	-0.578	1	0.00	0.01	0.04
1H	136	6.184	-0.303	-0.394	0.000	0.303	-0.124	1	0.00	0.01	0.03
1I	136	-0.037	-0.846	0.473	0.000	-0.367	-0.600	1	0.00	0.00	0.04
1J	136	-0.037	-0.287	0.473	0.000	-0.367	-0.102	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	-0.037	-0.846	-0.473	0.000	0.365	-0.600	1	0.00	0.00	0.04
1L	136	-0.037	-0.287	-0.473	0.000	0.365	-0.102	1	0.00	0.00	0.02
1M	136	5.587	-0.846	0.473	0.000	-0.367	-0.600	1	0.00	0.01	0.04
1N	136	5.587	-0.287	0.473	0.000	-0.367	-0.102	1	0.00	0.01	0.03
1O	136	5.587	-0.846	-0.473	0.000	0.365	-0.600	1	0.00	0.01	0.04
1P	136	5.587	-0.287	-0.473	0.000	0.365	-0.102	1	0.00	0.01	0.03
1Q	136	-2.112	-1.297	0.243	0.000	-0.176	-0.966	1	0.01	0.00	0.04
1R	136	-2.112	0.164	0.243	0.000	-0.176	0.263	1	0.00	0.00	0.02
1S	136	-2.112	-1.297	-0.242	0.000	0.174	-0.966	1	0.01	0.00	0.04
1T	136	-2.112	0.164	-0.242	0.000	0.174	0.263	1	0.00	0.00	0.02
1U	136	7.662	-1.297	0.243	0.000	-0.176	-0.966	1	0.01	0.01	0.04
1V	136	7.662	0.164	0.243	0.000	-0.176	0.263	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.662	-1.297	-0.242	0.000	0.174	-0.966	1	0.01	0.01	0.04
1X	136	7.662	0.164	-0.242	0.000	0.174	0.263	1	0.00	0.01	0.02
2	136	7.815	-1.445	0.002	0.000	-0.004	-1.011	1	0.01	0.01	0.04
7	136	6.955	-1.283	0.001	0.000	-0.003	-0.884	1	0.00	0.01	0.03
8	136	8.704	-1.545	0.002	0.000	-0.003	-1.088	1	0.01	0.01	0.04

1A	153	-0.634	-0.875	0.395	0.000	-0.372	-0.723	1	0.00	0.00	0.04
1B	153	-0.634	-0.347	0.395	0.000	-0.372	-0.180	1	0.00	0.00	0.03
1C	153	-0.634	-0.875	-0.394	0.000	0.370	-0.723	1	0.00	0.00	0.04
1D	153	-0.634	-0.347	-0.394	0.000	0.370	-0.180	1	0.00	0.00	0.03
1E	153	6.184	-0.875	0.395	0.000	-0.372	-0.723	1	0.00	0.01	0.05
1F	153	6.184	-0.347	0.395	0.000	-0.372	-0.180	1	0.00	0.01	0.03
1G	153	6.184	-0.875	-0.394	0.000	0.370	-0.723	1	0.00	0.01	0.05
1H	153	6.184	-0.347	-0.394	0.000	0.370	-0.180	1	0.00	0.01	0.03
1I	153	-0.037	-0.891	0.473	0.000	-0.448	-0.748	1	0.00	0.00	0.04
1J	153	-0.037	-0.331	0.473	0.000	-0.448	-0.155	1	0.00	0.00	0.03
1K	153	-0.037	-0.891	-0.473	0.000	0.446	-0.748	1	0.00	0.00	0.04
1L	153	-0.037	-0.331	-0.473	0.000	0.446	-0.155	1	0.00	0.00	0.03
1M	153	5.587	-0.891	0.473	0.000	-0.448	-0.748	1	0.00	0.01	0.05
1N	153	5.587	-0.331	0.473	0.000	-0.448	-0.155	1	0.00	0.01	0.03
1O	153	5.587	-0.891	-0.473	0.000	0.446	-0.748	1	0.00	0.01	0.05
1P	153	5.587	-0.331	-0.473	0.000	0.446	-0.155	1	0.00	0.01	0.03
1Q	153	-2.112	-1.341	0.243	0.000	-0.218	-1.190	1	0.01	0.00	0.05
1R	153	-2.112	0.119	0.243	0.000	-0.218	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1S	153	-2.112	-1.341	-0.242	0.000	0.216	-1.190	1	0.01	0.00	0.05
1T	153	-2.112	0.119	-0.242	0.000	0.216	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1U	153	7.662	-1.341	0.243	0.000	-0.218	-1.190	1	0.01	0.01	0.05
1V	153	7.662	0.119	0.243	0.000	-0.218	0.287	1	0.00	0.01	0.03
1W	153	7.662	-1.341	-0.242	0.000	0.216	-1.190	1	0.01	0.01	0.05
1X	153	7.662	0.119	-0.242	0.000	0.216	0.287	1	0.00	0.01	0.03
2	153	7.815	-1.503	0.002	0.000	-0.004	-1.262	1	0.01	0.01	0.04
7	153	6.955	-1.341	0.001	0.000	-0.003	-1.107	1	0.01	0.01	0.04
8	153	8.704	-1.603	0.002	0.000	-0.004	-1.356	1	0.01	0.01	0.05

1A	170	-0.634	-0.919	0.395	0.000	-0.439	-0.876	1	0.00	0.00	0.05
1B	170	-0.634	-0.392	0.395	0.000	-0.439	-0.242	1	0.00	0.00	0.03
1C	170	-0.634	-0.919	-0.394	0.000	0.437	-0.876	1	0.00	0.00	0.05
1D	170	-0.634	-0.392	-0.394	0.000	0.437	-0.242	1	0.00	0.00	0.03
1E	170	6.184	-0.919	0.395	0.000	-0.439	-0.876	1	0.00	0.01	0.05
1F	170	6.184	-0.392	0.395	0.000	-0.439	-0.242	1	0.00	0.01	0.04
1G	170	6.184	-0.919	-0.394	0.000	0.437	-0.876	1	0.00	0.01	0.05
1H	170	6.184	-0.392	-0.394	0.000	0.437	-0.242	1	0.00	0.01	0.04
1I	170	-0.037	-0.935	0.473	0.000	-0.528	-0.903	1	0.00	0.00	0.05
1J	170	-0.037	-0.376	0.473	0.000	-0.528	-0.215	1	0.00	0.00	0.03
1K	170	-0.037	-0.935	-0.473	0.000	0.526	-0.903	1	0.00	0.00	0.05
1L	170	-0.037	-0.376	-0.473	0.000	0.526	-0.215	1	0.00	0.00	0.03
1M	170	5.587	-0.935	0.473	0.000	-0.528	-0.903	1	0.00	0.01	0.06
1N	170	5.587	-0.376	0.473	0.000	-0.528	-0.215	1	0.00	0.01	0.04
1O	170	5.587	-0.935	-0.473	0.000	0.526	-0.903	1	0.00	0.01	0.06
1P	170	5.587	-0.376	-0.473	0.000	0.526	-0.215	1	0.00	0.01	0.04
1Q	170	-2.112	-1.386	0.243	0.000	-0.259	-1.422	1	0.01	0.00	0.05
1R	170	-2.112	0.075	0.243	0.000	-0.259	0.304	1	0.00	0.00	0.02
1S	170	-2.112	-1.386	-0.242	0.000	0.257	-1.422	1	0.01	0.00	0.05
1T	170	-2.112	0.075	-0.242	0.000	0.257	0.304	1	0.00	0.00	0.02
1U	170	7.662	-1.386	0.243	0.000	-0.259	-1.422	1	0.01	0.01	0.06
1V	170	7.662	0.075	0.243	0.000	-0.259	0.304	1	0.00	0.01	0.03
1W	170	7.662	-1.386	-0.242	0.000	0.257	-1.422	1	0.01	0.01	0.06
1X	170	7.662	0.075	-0.242	0.000	0.257	0.304	1	0.00	0.01	0.03
2	170	7.815	-1.561	0.002	0.000	-0.004	-1.522	1	0.01	0.01	0.05
7	170	6.955	-1.399	0.001	0.000	-0.003	-1.340	1	0.01	0.01	0.04
8	170	8.704	-1.661	0.002	0.000	-0.004	-1.633	1	0.01	0.01	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.634	-0.439	-0.876	1	0.5072	0.9988	0.9999	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1B	-0.634	-0.439	-0.242	1	0.5072	0.9988	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1C	-0.634	0.437	-0.876	1	0.5072	0.9988	0.9999	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1D	-0.634	0.437	-0.242	1	0.5072	0.9988	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1I	-0.037	-0.528	-0.903	1	0.5072	0.9999	1.0000	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1J	-0.037	-0.528	-0.215	1	0.5072	0.9999	1.0000	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1K	-0.037	0.526	-0.903	1	0.5072	0.9999	1.0000	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1L	-0.037	0.526	-0.215	1	0.5072	0.9999	1.0000	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1Q	-2.112	-0.259	-1.422	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 64
1R	-2.112	-0.259	0.304	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1S	-2.112	0.257	-1.422	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 64
1T	-2.112	0.257	0.304	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 17 NI 4635 NF 4636 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-0.345	0.294	0.032	0.000	0.257	-0.060	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	-0.345	0.444	0.032	0.000	0.257	-0.084	1	0.00	0.00	0.02	
1C	0	-0.345	0.294	-0.032	0.000	-0.256	-0.060	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	-0.345	0.444	-0.032	0.000	-0.256	-0.084	1	0.00	0.00	0.02	
1E	0	5.895	0.294	0.032	0.000	0.257	-0.060	1	0.00	0.01	0.02	
1F	0	5.895	0.444	0.032	0.000	0.257	-0.084	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	5.895	0.294	-0.032	0.000	-0.256	-0.060	1	0.00	0.01	0.02	
1H	0	5.895	0.444	-0.032	0.000	-0.256	-0.084	1	0.00	0.01	0.02	

1I	0	0.203	0.288	0.037	0.000	0.308	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1J	0	0.203	0.450	0.037	0.000	0.308	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1K	0	0.203	0.288	-0.036	0.000	-0.308	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1L	0	0.203	0.450	-0.036	0.000	-0.308	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1M	0	5.347	0.288	0.037	0.000	0.308	-0.057	1	0.00	0.01	0.02
1N	0	5.347	0.450	0.037	0.000	0.308	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
1O	0	5.347	0.288	-0.036	0.000	-0.308	-0.057	1	0.00	0.01	0.02
1P	0	5.347	0.450	-0.036	0.000	-0.308	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
1Q	0	-2.030	0.151	0.058	0.000	0.164	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1R	0	-2.030	0.587	0.058	0.000	0.164	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1S	0	-2.030	0.151	-0.057	0.000	-0.163	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1T	0	-2.030	0.587	-0.057	0.000	-0.163	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1U	0	7.580	0.151	0.058	0.000	0.164	-0.057	1	0.00	0.01	0.02
1V	0	7.580	0.587	0.058	0.000	0.164	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
1W	0	7.580	0.151	-0.057	0.000	-0.163	-0.057	1	0.00	0.01	0.02
1X	0	7.580	0.587	-0.057	0.000	-0.163	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
2	0	7.815	0.746	0.002	0.000	0.002	-0.136	1	0.00	0.01	0.01
7	0	6.955	0.685	0.001	0.000	0.001	-0.126	1	0.00	0.01	0.01
8	0	8.704	0.783	0.002	0.000	0.002	-0.141	1	0.00	0.01	0.01
1A	17	-0.345	0.249	0.032	0.000	0.254	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1B	17	-0.345	0.400	0.032	0.000	0.254	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1C	17	-0.345	0.249	-0.032	0.000	-0.253	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1D	17	-0.345	0.400	-0.032	0.000	-0.253	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1E	17	5.895	0.249	0.032	0.000	0.254	0.011	1	0.00	0.01	0.02
1F	17	5.895	0.400	0.032	0.000	0.254	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1G	17	5.895	0.249	-0.032	0.000	-0.253	0.011	1	0.00	0.01	0.02
1H	17	5.895	0.400	-0.032	0.000	-0.253	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1I	17	0.203	0.243	0.037	0.000	0.305	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1J	17	0.203	0.406	0.037	0.000	0.305	-0.014	1	0.00	0.00	0.02
1K	17	0.203	0.243	-0.036	0.000	-0.304	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1L	17	0.203	0.406	-0.036	0.000	-0.304	-0.014	1	0.00	0.00	0.02
1M	17	5.347	0.243	0.037	0.000	0.305	-0.013	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	5.347	0.406	0.037	0.000	0.305	-0.014	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	5.347	0.243	-0.036	0.000	-0.304	-0.013	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	5.347	0.406	-0.036	0.000	-0.304	-0.014	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-2.030	0.106	0.058	0.000	0.163	0.038	1	0.00	0.00	0.01
1R	17	-2.030	0.543	0.058	0.000	0.163	-0.064	1	0.00	0.00	0.01
1S	17	-2.030	0.106	-0.057	0.000	-0.162	0.038	1	0.00	0.00	0.01
1T	17	-2.030	0.543	-0.057	0.000	-0.162	-0.064	1	0.00	0.00	0.01
1U	17	7.580	0.106	0.058	0.000	0.163	0.038	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	7.580	0.543	0.058	0.000	0.163	-0.064	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	7.580	0.106	-0.057	0.000	-0.162	0.038	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	7.580	0.543	-0.057	0.000	-0.162	-0.064	1	0.00	0.01	0.02
2	17	7.815	0.688	0.002	0.000	0.001	-0.014	1	0.00	0.01	0.01
7	17	6.955	0.627	0.001	0.000	0.001	-0.014	1	0.00	0.01	0.01
8	17	8.704	0.725	0.002	0.000	0.001	-0.013	1	0.00	0.01	0.01
1A	34	-0.345	0.205	0.032	0.000	0.251	0.074	1	0.00	0.00	0.02
1B	34	-0.345	0.355	0.032	0.000	0.251	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1C	34	-0.345	0.205	-0.032	0.000	-0.251	0.074	1	0.00	0.00	0.02
1D	34	-0.345	0.355	-0.032	0.000	-0.251	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1E	34	5.895	0.205	0.032	0.000	0.251	0.074	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	5.895	0.355	0.032	0.000	0.251	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1G	34	5.895	0.205	-0.032	0.000	-0.251	0.074	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	5.895	0.355	-0.032	0.000	-0.251	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1I	34	0.203	0.199	0.037	0.000	0.302	0.024	1	0.00	0.00	0.02
1J	34	0.203	0.361	0.037	0.000	0.302	0.052	1	0.00	0.00	0.02
1K	34	0.203	0.199	-0.036	0.000	-0.301	0.024	1	0.00	0.00	0.02
1L	34	0.203	0.361	-0.036	0.000	-0.301	0.052	1	0.00	0.00	0.02
1M	34	5.347	0.199	0.037	0.000	0.302	0.024	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	5.347	0.361	0.037	0.000	0.302	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	5.347	0.199	-0.036	0.000	-0.301	0.024	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	5.347	0.361	-0.036	0.000	-0.301	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-2.030	0.062	0.058	0.000	0.162	0.126	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-2.030	0.498	0.058	0.000	0.162	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-2.030	0.062	-0.057	0.000	-0.162	0.126	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-2.030	0.498	-0.057	0.000	-0.162	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.580	0.062	0.058	0.000	0.162	0.126	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.580	0.498	0.058	0.000	0.162	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	7.580	0.062	-0.057	0.000	-0.162	0.126	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.580	0.498	-0.057	0.000	-0.162	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	34	7.815	0.630	0.002	0.000	0.001	0.098	1	0.00	0.01	0.01
7	34	6.955	0.569	0.001	0.000	0.001	0.087	1	0.00	0.01	0.01
8	34	8.704	0.668	0.002	0.000	0.001	0.105	1	0.00	0.01	0.01
1A	51	-0.345	0.160	0.032	0.000	0.249	0.130	1	0.00	0.00	0.02
1B	51	-0.345	0.311	0.032	0.000	0.249	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1C	51	-0.345	0.160	-0.032	0.000	-0.248	0.130	1	0.00	0.00	0.02
1D	51	-0.345	0.311	-0.032	0.000	-0.248	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1E	51	5.895	0.160	0.032	0.000	0.249	0.130	1	0.00	0.01	0.02
1F	51	5.895	0.311	0.032	0.000	0.249	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	5.895	0.160	-0.032	0.000	-0.248	0.130	1	0.00	0.01	0.02
1H	51	5.895	0.311	-0.032	0.000	-0.248	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	0.203	0.154	0.037	0.000	0.299	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1J	51	0.203	0.317	0.037	0.000	0.299	0.111	1	0.00	0.00	0.02
1K	51	0.203	0.154	-0.036	0.000	-0.298	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1L	51	0.203	0.317	-0.036	0.000	-0.298	0.111	1	0.00	0.00	0.02
1M	51	5.347	0.154	0.037	0.000	0.299	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	5.347	0.317	0.037	0.000	0.299	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	5.347	0.154	-0.036	0.000	-0.298	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	5.347	0.317	-0.036	0.000	-0.298	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-2.030	0.017	0.058	0.000	0.161	0.206	1	0.00	0.00	0.02
1R	51	-2.030	0.454	0.058	0.000	0.161	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1S	51	-2.030	0.017	-0.057	0.000	-0.161	0.206	1	0.00	0.00	0.02
1T	51	-2.030	0.454	-0.057	0.000	-0.161	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1U	51	7.580	0.017	0.058	0.000	0.161	0.206	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	7.580	0.454	0.058	0.000	0.161	-0.042	1	0.00	0.01	0.02

1W	51	7.580	0.017	-0.057	0.000	-0.161	0.206	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	7.580	0.454	-0.057	0.000	-0.161	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
2	51	7.815	0.572	0.002	0.000	0.001	0.200	1	0.00	0.01	0.01
7	51	6.955	0.511	0.001	0.000	0.001	0.179	1	0.00	0.01	0.01
8	51	8.704	0.610	0.002	0.000	0.001	0.214	1	0.00	0.01	0.02
1A	68	-0.345	0.116	0.032	0.000	0.246	0.179	1	0.00	0.00	0.02
1B	68	-0.345	0.266	0.032	0.000	0.246	0.058	1	0.00	0.00	0.02
1C	68	-0.345	0.116	-0.032	0.000	-0.246	0.179	1	0.00	0.00	0.02
1D	68	-0.345	0.266	-0.032	0.000	-0.246	0.058	1	0.00	0.00	0.02
1E	68	5.895	0.116	0.032	0.000	0.246	0.179	1	0.00	0.01	0.02
1F	68	5.895	0.266	0.032	0.000	0.246	0.058	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	5.895	0.116	-0.032	0.000	-0.246	0.179	1	0.00	0.01	0.02
1H	68	5.895	0.266	-0.032	0.000	-0.246	0.058	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	0.203	0.110	0.037	0.000	0.295	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1J	68	0.203	0.272	0.037	0.000	0.295	0.162	1	0.00	0.00	0.02
1K	68	0.203	0.110	-0.036	0.000	-0.295	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1L	68	0.203	0.272	-0.036	0.000	-0.295	0.162	1	0.00	0.00	0.02
1M	68	5.347	0.110	0.037	0.000	0.295	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1N	68	5.347	0.272	0.037	0.000	0.295	0.162	1	0.00	0.01	0.03
1O	68	5.347	0.110	-0.036	0.000	-0.295	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1P	68	5.347	0.272	-0.036	0.000	-0.295	0.162	1	0.00	0.01	0.03
1Q	68	-2.030	-0.027	0.058	0.000	0.160	0.279	1	0.00	0.00	0.02
1R	68	-2.030	0.409	0.058	0.000	0.160	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-2.030	-0.027	-0.057	0.000	-0.160	0.279	1	0.00	0.00	0.02
1T	68	-2.030	0.409	-0.057	0.000	-0.160	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.580	-0.027	0.058	0.000	0.160	0.279	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	7.580	0.409	0.058	0.000	0.160	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	7.580	-0.027	-0.057	0.000	-0.160	0.279	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	7.580	0.409	-0.057	0.000	-0.160	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
2	68	7.815	0.514	0.002	0.000	0.000	0.293	1	0.00	0.01	0.02
7	68	6.955	0.453	0.001	0.000	0.000	0.261	1	0.00	0.01	0.01
8	68	8.704	0.552	0.002	0.000	0.000	0.313	1	0.00	0.01	0.02
1A	85	-0.345	0.071	0.032	0.000	0.244	0.219	1	0.00	0.00	0.02
1B	85	-0.345	0.222	0.032	0.000	0.244	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1C	85	-0.345	0.071	-0.032	0.000	-0.244	0.219	1	0.00	0.00	0.02
1D	85	-0.345	0.222	-0.032	0.000	-0.244	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1E	85	5.895	0.071	0.032	0.000	0.244	0.219	1	0.00	0.01	0.03
1F	85	5.895	0.222	0.032	0.000	0.244	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1G	85	5.895	0.071	-0.032	0.000	-0.244	0.219	1	0.00	0.01	0.03
1H	85	5.895	0.222	-0.032	0.000	-0.244	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1I	85	0.203	0.065	0.037	0.000	0.292	0.089	1	0.00	0.00	0.02
1J	85	0.203	0.228	0.037	0.000	0.292	0.205	1	0.00	0.00	0.02
1K	85	0.203	0.065	-0.036	0.000	-0.292	0.089	1	0.00	0.00	0.02
1L	85	0.203	0.228	-0.036	0.000	-0.292	0.205	1	0.00	0.00	0.02
1M	85	5.347	0.065	0.037	0.000	0.292	0.089	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	5.347	0.228	0.037	0.000	0.292	0.205	1	0.00	0.01	0.03
1O	85	5.347	0.065	-0.036	0.000	-0.292	0.089	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	5.347	0.228	-0.036	0.000	-0.292	0.205	1	0.00	0.01	0.03
1Q	85	-2.030	-0.072	0.058	0.000	0.159	0.344	1	0.00	0.00	0.02
1R	85	-2.030	0.365	0.058	0.000	0.159	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-2.030	-0.072	-0.057	0.000	-0.159	0.344	1	0.00	0.00	0.02
1T	85	-2.030	0.365	-0.057	0.000	-0.159	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.580	-0.072	0.058	0.000	0.159	0.344	1	0.00	0.01	0.03
1V	85	7.580	0.365	0.058	0.000	0.159	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	7.580	-0.072	-0.057	0.000	-0.159	0.344	1	0.00	0.01	0.03
1X	85	7.580	0.365	-0.057	0.000	-0.159	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
2	85	7.815	0.456	0.002	0.000	0.000	0.375	1	0.00	0.01	0.02
7	85	6.955	0.396	0.001	0.000	0.000	0.333	1	0.00	0.01	0.02
8	85	8.704	0.494	0.002	0.000	0.000	0.401	1	0.00	0.01	0.02
1A	102	-0.345	0.027	0.032	0.000	0.241	0.252	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	-0.345	0.177	0.032	0.000	0.241	0.084	1	0.00	0.00	0.02
1C	102	-0.345	0.027	-0.032	0.000	-0.241	0.252	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	-0.345	0.177	-0.032	0.000	-0.241	0.084	1	0.00	0.00	0.02
1E	102	5.895	0.027	0.032	0.000	0.241	0.252	1	0.00	0.01	0.03
1F	102	5.895	0.177	0.032	0.000	0.241	0.084	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	5.895	0.027	-0.032	0.000	-0.241	0.252	1	0.00	0.01	0.03
1H	102	5.895	0.177	-0.032	0.000	-0.241	0.084	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	0.203	0.021	0.037	0.000	0.289	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	0.203	0.183	0.037	0.000	0.289	0.241	1	0.00	0.00	0.02
1K	102	0.203	0.021	-0.036	0.000	-0.289	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	0.203	0.183	-0.036	0.000	-0.289	0.241	1	0.00	0.00	0.02
1M	102	5.347	0.021	0.037	0.000	0.289	0.095	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	5.347	0.183	0.037	0.000	0.289	0.241	1	0.00	0.01	0.03
1O	102	5.347	0.021	-0.036	0.000	-0.289	0.095	1	0.00	0.01	0.02
1P	102	5.347	0.183	-0.036	0.000	-0.289	0.241	1	0.00	0.01	0.03
1Q	102	-2.030	-0.116	0.058	0.000	0.158	0.401	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-2.030	0.320	0.058	0.000	0.158	-0.065	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-2.030	-0.116	-0.057	0.000	-0.158	0.401	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-2.030	0.320	-0.057	0.000	-0.158	-0.065	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.580	-0.116	0.058	0.000	0.158	0.401	1	0.00	0.01	0.03
1V	102	7.580	0.320	0.058	0.000	0.158	-0.065	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.580	-0.116	-0.057	0.000	-0.158	0.401	1	0.00	0.01	0.03
1X	102	7.580	0.320	-0.057	0.000	-0.158	-0.065	1	0.00	0.01	0.02
2	102	7.815	0.398	0.002	0.000	-0.000	0.448	1	0.00	0.01	0.02
7	102	6.955	0.338	0.001	0.000	-0.000	0.395	1	0.00	0.01	0.02
8	102	8.704	0.436	0.002	0.000	-0.000	0.481	1	0.00	0.01	0.02
1A	119	-0.345	-0.018	0.032	0.000	0.239	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	-0.345	0.133	0.032	0.000	0.239	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	-0.345	-0.018	-0.032	0.000	-0.239	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	-0.345	0.133	-0.032	0.000	-0.239	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	5.895	-0.018	0.032	0.000	0.239	0.278	1	0.00	0.01	0.03
1F	119	5.895	0.133	0.032	0.000	0.239	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	5.895	-0.018	-0.032	0.000	-0.239	0.278	1	0.00	0.01	0.03
1H	119	5.895	0.133	-0.032	0.000	-0.239	0.085	1	0.00	0.01	0.02

1I	119	0.203	-0.024	0.037	0.000	0.286	0.094	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	0.203	0.139	0.037	0.000	0.286	0.269	1	0.00	0.00	0.02
1K	119	0.203	-0.024	-0.036	0.000	-0.286	0.094	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	0.203	0.139	-0.036	0.000	-0.286	0.269	1	0.00	0.00	0.02
1M	119	5.347	-0.024	0.037	0.000	0.286	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1N	119	5.347	0.139	0.037	0.000	0.286	0.269	1	0.00	0.01	0.03
1O	119	5.347	-0.024	-0.036	0.000	-0.286	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1P	119	5.347	0.139	-0.036	0.000	-0.286	0.269	1	0.00	0.01	0.03
1Q	119	-2.030	-0.161	0.058	0.000	0.157	0.451	1	0.00	0.00	0.02
1R	119	-2.030	0.276	0.058	0.000	0.157	-0.088	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-2.030	-0.161	-0.057	0.000	-0.157	0.451	1	0.00	0.00	0.02
1T	119	-2.030	0.276	-0.057	0.000	-0.157	-0.088	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.580	-0.161	0.058	0.000	0.157	0.451	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.580	0.276	0.058	0.000	0.157	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.580	-0.161	-0.057	0.000	-0.157	0.451	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.580	0.276	-0.057	0.000	-0.157	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
2	119	7.815	0.341	0.002	0.000	-0.000	0.511	1	0.00	0.01	0.02
7	119	6.955	0.280	0.001	0.000	-0.000	0.448	1	0.00	0.01	0.02
8	119	8.704	0.378	0.002	0.000	-0.000	0.550	1	0.00	0.01	0.02
1A	136	-0.345	-0.063	0.032	0.000	0.236	0.296	1	0.00	0.00	0.02
1B	136	-0.345	0.088	0.032	0.000	0.236	0.079	1	0.00	0.00	0.02
1C	136	-0.345	-0.063	-0.032	0.000	-0.236	0.296	1	0.00	0.00	0.02
1D	136	-0.345	0.088	-0.032	0.000	-0.236	0.079	1	0.00	0.00	0.02
1E	136	5.895	-0.063	0.032	0.000	0.236	0.296	1	0.00	0.01	0.03
1F	136	5.895	0.088	0.032	0.000	0.236	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1G	136	5.895	-0.063	-0.032	0.000	-0.236	0.296	1	0.00	0.01	0.03
1H	136	5.895	0.088	-0.032	0.000	-0.236	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1I	136	0.203	-0.068	0.037	0.000	0.282	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1J	136	0.203	0.094	0.037	0.000	0.282	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	0.203	-0.068	-0.036	0.000	-0.283	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1L	136	0.203	0.094	-0.036	0.000	-0.283	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1M	136	5.347	-0.068	0.037	0.000	0.282	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1N	136	5.347	0.094	0.037	0.000	0.282	0.290	1	0.00	0.01	0.03
1O	136	5.347	-0.068	-0.036	0.000	-0.283	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1P	136	5.347	0.094	-0.036	0.000	-0.283	0.290	1	0.00	0.01	0.03
1Q	136	-2.030	-0.205	0.058	0.000	0.156	0.494	1	0.00	0.00	0.02
1R	136	-2.030	0.231	0.058	0.000	0.156	-0.118	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-2.030	-0.205	-0.057	0.000	-0.156	0.494	1	0.00	0.00	0.02
1T	136	-2.030	0.231	-0.057	0.000	-0.156	-0.118	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.580	-0.205	0.058	0.000	0.156	0.494	1	0.00	0.01	0.03
1V	136	7.580	0.231	0.058	0.000	0.156	-0.118	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.580	-0.205	-0.057	0.000	-0.156	0.494	1	0.00	0.01	0.03
1X	136	7.580	0.231	-0.057	0.000	-0.156	-0.118	1	0.00	0.01	0.02
2	136	7.815	0.283	0.002	0.000	-0.001	0.564	1	0.00	0.01	0.02
7	136	6.955	0.222	0.001	0.000	-0.001	0.491	1	0.00	0.01	0.02
8	136	8.704	0.320	0.002	0.000	-0.001	0.609	1	0.00	0.01	0.03
1A	153	-0.345	-0.107	0.032	0.000	0.233	0.306	1	0.00	0.00	0.02
1B	153	-0.345	0.044	0.032	0.000	0.233	0.065	1	0.00	0.00	0.01
1C	153	-0.345	-0.107	-0.032	0.000	-0.234	0.306	1	0.00	0.00	0.02
1D	153	-0.345	0.044	-0.032	0.000	-0.234	0.065	1	0.00	0.00	0.01
1E	153	5.895	-0.107	0.032	0.000	0.233	0.306	1	0.00	0.01	0.03
1F	153	5.895	0.044	0.032	0.000	0.233	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1G	153	5.895	-0.107	-0.032	0.000	-0.234	0.306	1	0.00	0.01	0.03
1H	153	5.895	0.044	-0.032	0.000	-0.234	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1I	153	0.203	-0.113	0.037	0.000	0.279	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1J	153	0.203	0.050	0.037	0.000	0.279	0.303	1	0.00	0.00	0.02
1K	153	0.203	-0.113	-0.036	0.000	-0.280	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1L	153	0.203	0.050	-0.036	0.000	-0.280	0.303	1	0.00	0.00	0.02
1M	153	5.347	-0.113	0.037	0.000	0.279	0.069	1	0.00	0.01	0.02
1N	153	5.347	0.050	0.037	0.000	0.279	0.303	1	0.00	0.01	0.03
1O	153	5.347	-0.113	-0.036	0.000	-0.280	0.069	1	0.00	0.01	0.02
1P	153	5.347	0.050	-0.036	0.000	-0.280	0.303	1	0.00	0.01	0.03
1Q	153	-2.030	-0.250	0.058	0.000	0.155	0.528	1	0.00	0.00	0.02
1R	153	-2.030	0.187	0.058	0.000	0.155	-0.156	1	0.00	0.00	0.01
1S	153	-2.030	-0.250	-0.057	0.000	-0.155	0.528	1	0.00	0.00	0.02
1T	153	-2.030	0.187	-0.057	0.000	-0.155	-0.156	1	0.00	0.00	0.01
1U	153	7.580	-0.250	0.058	0.000	0.155	0.528	1	0.00	0.01	0.03
1V	153	7.580	0.187	0.058	0.000	0.155	-0.156	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.580	-0.250	-0.057	0.000	-0.155	0.528	1	0.00	0.01	0.03
1X	153	7.580	0.187	-0.057	0.000	-0.155	-0.156	1	0.00	0.01	0.02
2	153	7.815	0.225	0.002	0.000	-0.001	0.607	1	0.00	0.01	0.02
7	153	6.955	0.164	0.001	0.000	-0.001	0.523	1	0.00	0.01	0.02
8	153	8.704	0.263	0.002	0.000	-0.001	0.659	1	0.00	0.01	0.03
1A	170	-0.345	-0.152	0.032	0.000	0.231	0.309	1	0.00	0.00	0.02
1B	170	-0.345	-0.001	0.032	0.000	0.231	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1C	170	-0.345	-0.152	-0.032	0.000	-0.232	0.309	1	0.00	0.00	0.02
1D	170	-0.345	-0.001	-0.032	0.000	-0.232	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1E	170	5.895	-0.152	0.032	0.000	0.231	0.309	1	0.00	0.01	0.03
1F	170	5.895	-0.001	0.032	0.000	0.231	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1G	170	5.895	-0.152	-0.032	0.000	-0.232	0.309	1	0.00	0.01	0.03
1H	170	5.895	-0.001	-0.032	0.000	-0.232	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1I	170	0.203	-0.157	0.037	0.000	0.276	0.045	1	0.00	0.00	0.02
1J	170	0.203	0.005	0.037	0.000	0.276	0.309	1	0.00	0.00	0.02
1K	170	0.203	-0.157	-0.036	0.000	-0.277	0.045	1	0.00	0.00	0.02
1L	170	0.203	0.005	-0.036	0.000	-0.277	0.309	1	0.00	0.00	0.02
1M	170	5.347	-0.157	0.037	0.000	0.276	0.045	1	0.00	0.01	0.02
1N	170	5.347	0.005	0.037	0.000	0.276	0.309	1	0.00	0.01	0.03
1O	170	5.347	-0.157	-0.036	0.000	-0.277	0.045	1	0.00	0.01	0.02
1P	170	5.347	0.005	-0.036	0.000	-0.277	0.309	1	0.00	0.01	0.03
1Q	170	-2.030	-0.294	0.058	0.000	0.154	0.556	1	0.00	0.00	0.03
1R	170	-2.030	0.142	0.058	0.000	0.154	-0.202	1	0.00	0.00	0.02
1S	170	-2.030	-0.294	-0.057	0.000	-0.154	0.556	1	0.00	0.00	0.03
1T	170	-2.030	0.142	-0.057	0.000	-0.154	-0.202	1	0.00	0.00	0.02
1U	170	7.580	-0.294	0.058	0.000	0.154	0.556	1	0.00	0.01	0.03
1V	170	7.580	0.142	0.058	0.000	0.154	-0.202	1	0.00	0.01	0.02

1W	170	7.580	-0.294	-0.057	0.000	-0.154	0.556	1	0.00	0.01	0.03
1X	170	7.580	0.142	-0.057	0.000	-0.154	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
2	170	7.815	0.167	0.002	0.000	-0.001	0.640	1	0.00	0.01	0.03
7	170	6.955	0.106	0.001	0.000	-0.001	0.546	1	0.00	0.01	0.02
8	170	8.704	0.205	0.002	0.000	-0.001	0.698	1	0.00	0.01	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.345	0.257	0.309	1	0.5072	1.0007	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1B	-0.345	0.257	0.085	1	0.5072	1.0007	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1C	-0.345	-0.256	0.309	1	0.5072	1.0007	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1D	-0.345	-0.256	0.085	1	0.5072	1.0007	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1Q	-2.030	0.164	0.556	1	0.5072	1.0043	1.0003	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1R	-2.030	0.164	-0.202	1	0.5072	1.0043	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1S	-2.030	-0.163	0.556	1	0.5072	1.0043	1.0003	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1T	-2.030	-0.163	-0.202	1	0.5072	1.0043	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 18 NI 4704 NF 4635 Lungh. 158.3 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-1.835	0.149	0.494	0.000	0.526	0.013	1	0.00	0.00	0.03	
1B	0	-1.835	0.224	0.494	0.000	0.526	-0.092	1	0.00	0.00	0.03	
1C	0	-1.835	0.149	-0.493	0.000	-0.524	0.013	1	0.00	0.00	0.03	
1D	0	-1.835	0.224	-0.493	0.000	-0.524	-0.092	1	0.00	0.00	0.03	
1E	0	2.489	0.149	0.494	0.000	0.526	0.013	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	2.489	0.224	0.494	0.000	0.526	-0.092	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	2.489	0.149	-0.493	0.000	-0.524	0.013	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	2.489	0.224	-0.493	0.000	-0.524	-0.092	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-1.222	0.151	0.591	0.000	0.629	0.007	1	0.00	0.00	0.04	
1J	0	-1.222	0.222	0.591	0.000	0.629	-0.085	1	0.00	0.00	0.04	
1K	0	-1.222	0.151	-0.591	0.000	-0.627	0.007	1	0.00	0.00	0.03	
1L	0	-1.222	0.222	-0.591	0.000	-0.627	-0.085	1	0.00	0.00	0.04	
1M	0	1.876	0.151	0.591	0.000	0.629	0.007	1	0.00	0.00	0.04	
1N	0	1.876	0.222	0.591	0.000	0.629	-0.085	1	0.00	0.00	0.04	
1O	0	1.876	0.151	-0.591	0.000	-0.627	0.007	1	0.00	0.00	0.04	
1P	0	1.876	0.222	-0.591	0.000	-0.627	-0.085	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	0	-2.596	0.162	0.290	0.000	0.295	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1R	0	-2.596	0.211	0.290	0.000	0.295	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1S	0	-2.596	0.162	-0.289	0.000	-0.293	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1T	0	-2.596	0.211	-0.289	0.000	-0.293	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1U	0	3.250	0.162	0.290	0.000	0.295	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1V	0	3.250	0.211	0.290	0.000	0.295	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1W	0	3.250	0.162	-0.289	0.000	-0.293	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1X	0	3.250	0.211	-0.289	0.000	-0.293	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
2	0	-1.446	0.204	0.002	0.000	0.004	-0.032	1	0.00	0.00	0.00	
7	0	-0.898	0.213	0.001	0.000	0.003	-0.036	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-1.377	0.199	0.002	0.000	0.004	-0.029	1	0.00	0.00	0.00	
1A	16	-1.835	0.108	0.494	0.000	0.448	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1B	16	-1.835	0.182	0.494	0.000	0.448	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1C	16	-1.835	0.108	-0.493	0.000	-0.446	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1D	16	-1.835	0.182	-0.493	0.000	-0.446	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1E	16	2.489	0.108	0.494	0.000	0.448	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1F	16	2.489	0.182	0.494	0.000	0.448	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1G	16	2.489	0.108	-0.493	0.000	-0.446	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1H	16	2.489	0.182	-0.493	0.000	-0.446	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1I	16	-1.222	0.110	0.591	0.000	0.536	0.027	1	0.00	0.00	0.03	
1J	16	-1.222	0.180	0.591	0.000	0.536	-0.053	1	0.00	0.00	0.03	
1K	16	-1.222	0.110	-0.591	0.000	-0.533	0.027	1	0.00	0.00	0.03	
1L	16	-1.222	0.180	-0.591	0.000	-0.533	-0.053	1	0.00	0.00	0.03	
1M	16	1.876	0.110	0.591	0.000	0.536	0.027	1	0.00	0.00	0.03	
1N	16	1.876	0.180	0.591	0.000	0.536	-0.053	1	0.00	0.00	0.03	
1O	16	1.876	0.110	-0.591	0.000	-0.533	0.027	1	0.00	0.00	0.03	
1P	16	1.876	0.180	-0.591	0.000	-0.533	-0.053	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	16	-2.596	0.121	0.290	0.000	0.249	0.027	1	0.00	0.00	0.02	
1R	16	-2.596	0.169	0.290	0.000	0.249	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1S	16	-2.596	0.121	-0.289	0.000	-0.247	0.027	1	0.00	0.00	0.02	
1T	16	-2.596	0.169	-0.289	0.000	-0.247	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1U	16	3.250	0.121	0.290	0.000	0.249	0.027	1	0.00	0.00	0.02	
1V	16	3.250	0.169	0.290	0.000	0.249	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1W	16	3.250	0.121	-0.289	0.000	-0.247	0.027	1	0.00	0.00	0.02	
1X	16	3.250	0.169	-0.289	0.000	-0.247	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	
2	16	-1.446	0.150	0.002	0.000	0.004	-0.004	1	0.00	0.00	0.00	
7	16	-0.898	0.159	0.001	0.000	0.003	-0.007	1	0.00	0.00	0.00	
8	16	-1.377	0.145	0.002	0.000	0.004	-0.002	1	0.00	0.00	0.00	
1A	32	-1.835	0.066	0.494	0.000	0.370	0.046	1	0.00	0.00	0.02	
1B	32	-1.835	0.141	0.494	0.000	0.370	-0.033	1	0.00	0.00	0.02	
1C	32	-1.835	0.066	-0.493	0.000	-0.368	0.046	1	0.00	0.00	0.02	
1D	32	-1.835	0.141	-0.493	0.000	-0.368	-0.033	1	0.00	0.00	0.02	
1E	32	2.489	0.066	0.494	0.000	0.370	0.046	1	0.00	0.00	0.02	
1F	32	2.489	0.141	0.494	0.000	0.370	-0.033	1	0.00	0.00	0.02	

1G	32	2.489	0.066	-0.493	0.000	-0.368	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1H	32	2.489	0.141	-0.493	0.000	-0.368	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1I	32	-1.222	0.068	0.591	0.000	0.442	0.041	1	0.00	0.00	0.03
1J	32	-1.222	0.139	0.591	0.000	0.442	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1K	32	-1.222	0.068	-0.591	0.000	-0.440	0.041	1	0.00	0.00	0.03
1L	32	-1.222	0.139	-0.591	0.000	-0.440	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1M	32	1.876	0.068	0.591	0.000	0.442	0.041	1	0.00	0.00	0.03
1N	32	1.876	0.139	0.591	0.000	0.442	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1O	32	1.876	0.068	-0.591	0.000	-0.440	0.041	1	0.00	0.00	0.03
1P	32	1.876	0.139	-0.591	0.000	-0.440	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1Q	32	-2.596	0.079	0.290	0.000	0.204	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1R	32	-2.596	0.128	0.290	0.000	0.204	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1S	32	-2.596	0.079	-0.289	0.000	-0.201	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1T	32	-2.596	0.128	-0.289	0.000	-0.201	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1U	32	3.250	0.079	0.290	0.000	0.204	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1V	32	3.250	0.128	0.290	0.000	0.204	-0.030	1	0.00	0.00	0.02
1W	32	3.250	0.079	-0.289	0.000	-0.201	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1X	32	3.250	0.128	-0.289	0.000	-0.201	-0.030	1	0.00	0.00	0.02
2	32	-1.446	0.096	0.002	0.000	0.004	0.016	1	0.00	0.00	0.00
7	32	-0.898	0.105	0.001	0.000	0.003	0.014	1	0.00	0.00	0.00
8	32	-1.377	0.091	0.002	0.000	0.004	0.016	1	0.00	0.00	0.00
1A	47	-1.835	0.025	0.494	0.000	0.292	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1B	47	-1.835	0.100	0.494	0.000	0.292	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1C	47	-1.835	0.025	-0.493	0.000	-0.290	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1D	47	-1.835	0.100	-0.493	0.000	-0.290	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1E	47	2.489	0.025	0.494	0.000	0.292	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1F	47	2.489	0.100	0.494	0.000	0.292	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1G	47	2.489	0.025	-0.493	0.000	-0.290	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1H	47	2.489	0.100	-0.493	0.000	-0.290	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1I	47	-1.222	0.027	0.591	0.000	0.348	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1J	47	-1.222	0.097	0.591	0.000	0.348	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1K	47	-1.222	0.027	-0.591	0.000	-0.346	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1L	47	-1.222	0.097	-0.591	0.000	-0.346	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1M	47	1.876	0.027	0.591	0.000	0.348	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1N	47	1.876	0.097	0.591	0.000	0.348	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1O	47	1.876	0.027	-0.591	0.000	-0.346	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1P	47	1.876	0.097	-0.591	0.000	-0.346	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1Q	47	-2.596	0.038	0.290	0.000	0.158	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1R	47	-2.596	0.086	0.290	0.000	0.158	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1S	47	-2.596	0.038	-0.289	0.000	-0.156	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1T	47	-2.596	0.086	-0.289	0.000	-0.156	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1U	47	3.250	0.038	0.290	0.000	0.158	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1V	47	3.250	0.086	0.290	0.000	0.158	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1W	47	3.250	0.038	-0.289	0.000	-0.156	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1X	47	3.250	0.086	-0.289	0.000	-0.156	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
2	47	-1.446	0.042	0.002	0.000	0.003	0.027	1	0.00	0.00	0.00
7	47	-0.898	0.051	0.001	0.000	0.003	0.026	1	0.00	0.00	0.00
8	47	-1.377	0.037	0.002	0.000	0.003	0.027	1	0.00	0.00	0.00
1A	63	-1.835	-0.017	0.494	0.000	0.214	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1B	63	-1.835	0.058	0.494	0.000	0.214	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1C	63	-1.835	-0.017	-0.493	0.000	-0.212	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1D	63	-1.835	0.058	-0.493	0.000	-0.212	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1E	63	2.489	-0.017	0.494	0.000	0.214	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1F	63	2.489	0.058	0.494	0.000	0.214	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1G	63	2.489	-0.017	-0.493	0.000	-0.212	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1H	63	2.489	0.058	-0.493	0.000	-0.212	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1I	63	-1.222	-0.014	0.591	0.000	0.255	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1J	63	-1.222	0.056	0.591	0.000	0.255	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1K	63	-1.222	-0.014	-0.591	0.000	-0.253	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1L	63	-1.222	0.056	-0.591	0.000	-0.253	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1M	63	1.876	-0.014	0.591	0.000	0.255	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1N	63	1.876	0.056	0.591	0.000	0.255	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1O	63	1.876	-0.014	-0.591	0.000	-0.253	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1P	63	1.876	0.056	-0.591	0.000	-0.253	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1Q	63	-2.596	-0.003	0.290	0.000	0.112	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1R	63	-2.596	0.045	0.290	0.000	0.112	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1S	63	-2.596	-0.003	-0.289	0.000	-0.110	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1T	63	-2.596	0.045	-0.289	0.000	-0.110	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1U	63	3.250	-0.003	0.290	0.000	0.112	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1V	63	3.250	0.045	0.290	0.000	0.112	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1W	63	3.250	-0.003	-0.289	0.000	-0.110	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1X	63	3.250	0.045	-0.289	0.000	-0.110	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
2	63	-1.446	-0.012	0.002	0.000	0.003	0.029	1	0.00	0.00	0.00
7	63	-0.898	-0.003	0.001	0.000	0.003	0.030	1	0.00	0.00	0.00
8	63	-1.377	-0.017	0.002	0.000	0.003	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1A	79	-1.835	-0.058	0.494	0.000	0.135	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1B	79	-1.835	0.017	0.494	0.000	0.135	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1C	79	-1.835	-0.058	-0.493	0.000	-0.134	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1D	79	-1.835	0.017	-0.493	0.000	-0.134	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1E	79	2.489	-0.058	0.494	0.000	0.135	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	79	2.489	0.017	0.494	0.000	0.135	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1G	79	2.489	-0.058	-0.493	0.000	-0.134	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	79	2.489	0.017	-0.493	0.000	-0.134	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1I	79	-1.222	-0.056	0.591	0.000	0.161	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1J	79	-1.222	0.014	0.591	0.000	0.161	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1K	79	-1.222	-0.056	-0.591	0.000	-0.159	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1L	79	-1.222	0.014	-0.591	0.000	-0.159	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1M	79	1.876	-0.056	0.591	0.000	0.161	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1N	79	1.876	0.014	0.591	0.000	0.161	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1O	79	1.876	-0.056	-0.591	0.000	-0.159	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1P	79	1.876	0.014	-0.591	0.000	-0.159	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1Q	79	-2.596	-0.045	0.290	0.000	0.066	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1R	79	-2.596	0.003	0.290	0.000	0.066	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1S	79	-2.596	-0.045	-0.289	0.000	-0.064	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1T	79	-2.596	0.003	-0.289	0.000	-0.064	-0.002	1	0.00	0.00	0.01

1U	79	3.250	-0.045	0.290	0.000	0.066	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1V	79	3.250	0.003	0.290	0.000	0.066	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1W	79	3.250	-0.045	-0.289	0.000	-0.064	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1X	79	3.250	0.003	-0.289	0.000	-0.064	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
2	79	-1.446	-0.066	0.002	0.000	0.003	0.023	1	0.00	0.00	0.00
7	79	-0.898	-0.057	0.001	0.000	0.002	0.026	1	0.00	0.00	0.00
8	79	-1.377	-0.071	0.002	0.000	0.003	0.021	1	0.00	0.00	0.00
1A	95	-1.835	-0.100	0.494	0.000	0.057	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1B	95	-1.835	-0.025	0.494	0.000	0.057	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1C	95	-1.835	-0.100	-0.493	0.000	-0.056	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1D	95	-1.835	-0.025	-0.493	0.000	-0.056	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1E	95	2.489	-0.100	0.494	0.000	0.057	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1F	95	2.489	-0.025	0.494	0.000	0.057	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1G	95	2.489	-0.100	-0.493	0.000	-0.056	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1H	95	2.489	-0.025	-0.493	0.000	-0.056	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1I	95	-1.222	-0.097	0.591	0.000	0.067	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1J	95	-1.222	-0.027	0.591	0.000	0.067	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1K	95	-1.222	-0.097	-0.591	0.000	-0.066	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1L	95	-1.222	-0.027	-0.591	0.000	-0.066	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1M	95	1.876	-0.097	0.591	0.000	0.067	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1N	95	1.876	-0.027	0.591	0.000	0.067	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1O	95	1.876	-0.097	-0.591	0.000	-0.066	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1P	95	1.876	-0.027	-0.591	0.000	-0.066	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1Q	95	-2.596	-0.086	0.290	0.000	0.020	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1R	95	-2.596	-0.038	0.290	0.000	0.020	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1S	95	-2.596	-0.086	-0.289	0.000	-0.019	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1T	95	-2.596	-0.038	-0.289	0.000	-0.019	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1U	95	3.250	-0.086	0.290	0.000	0.020	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1V	95	3.250	-0.038	0.290	0.000	0.020	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1W	95	3.250	-0.086	-0.289	0.000	-0.019	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1X	95	3.250	-0.038	-0.289	0.000	-0.019	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
2	95	-1.446	-0.120	0.002	0.000	0.003	0.008	1	0.00	0.00	0.00
7	95	-0.898	-0.111	0.001	0.000	0.002	0.012	1	0.00	0.00	0.00
8	95	-1.377	-0.125	0.002	0.000	0.003	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1A	111	-1.835	-0.141	0.494	0.000	-0.021	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1B	111	-1.835	-0.066	0.494	0.000	-0.021	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1C	111	-1.835	-0.141	-0.493	0.000	0.022	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1D	111	-1.835	-0.066	-0.493	0.000	0.022	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1E	111	2.489	-0.141	0.494	0.000	-0.021	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1F	111	2.489	-0.066	0.494	0.000	-0.021	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1G	111	2.489	-0.141	-0.493	0.000	0.022	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1H	111	2.489	-0.066	-0.493	0.000	0.022	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1I	111	-1.222	-0.139	0.591	0.000	-0.026	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1J	111	-1.222	-0.068	0.591	0.000	-0.026	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1K	111	-1.222	-0.139	-0.591	0.000	0.028	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1L	111	-1.222	-0.068	-0.591	0.000	0.028	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1M	111	1.876	-0.139	0.591	0.000	-0.026	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1N	111	1.876	-0.068	0.591	0.000	-0.026	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1O	111	1.876	-0.139	-0.591	0.000	0.028	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1P	111	1.876	-0.068	-0.591	0.000	0.028	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1Q	111	-2.596	-0.128	0.290	0.000	-0.026	0.030	1	0.00	0.00	0.01
1R	111	-2.596	-0.080	0.290	0.000	-0.026	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1S	111	-2.596	-0.128	-0.289	0.000	0.027	0.030	1	0.00	0.00	0.01
1T	111	-2.596	-0.080	-0.289	0.000	0.027	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1U	111	3.250	-0.128	0.290	0.000	-0.026	0.030	1	0.00	0.00	0.01
1V	111	3.250	-0.080	0.290	0.000	-0.026	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1W	111	3.250	-0.128	-0.289	0.000	0.027	0.030	1	0.00	0.00	0.01
1X	111	3.250	-0.080	-0.289	0.000	0.027	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
2	111	-1.446	-0.173	0.002	0.000	0.002	-0.015	1	0.00	0.00	0.00
7	111	-0.898	-0.165	0.001	0.000	0.002	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
8	111	-1.377	-0.179	0.002	0.000	0.002	-0.018	1	0.00	0.00	0.00
1A	127	-1.835	-0.182	0.494	0.000	-0.099	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1B	127	-1.835	-0.108	0.494	0.000	-0.099	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1C	127	-1.835	-0.182	-0.493	0.000	0.101	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1D	127	-1.835	-0.108	-0.493	0.000	0.101	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1E	127	2.489	-0.182	0.494	0.000	-0.099	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1F	127	2.489	-0.108	0.494	0.000	-0.099	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1G	127	2.489	-0.182	-0.493	0.000	0.101	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1H	127	2.489	-0.108	-0.493	0.000	0.101	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1I	127	-1.222	-0.180	0.591	0.000	-0.120	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1J	127	-1.222	-0.110	0.591	0.000	-0.120	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1K	127	-1.222	-0.180	-0.591	0.000	0.121	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1L	127	-1.222	-0.110	-0.591	0.000	0.121	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1M	127	1.876	-0.180	0.591	0.000	-0.120	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1N	127	1.876	-0.110	0.591	0.000	-0.120	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1O	127	1.876	-0.180	-0.591	0.000	0.121	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1P	127	1.876	-0.110	-0.591	0.000	0.121	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1Q	127	-2.596	-0.169	0.290	0.000	-0.072	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1R	127	-2.596	-0.121	0.290	0.000	-0.072	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1S	127	-2.596	-0.169	-0.289	0.000	0.073	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1T	127	-2.596	-0.121	-0.289	0.000	0.073	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1U	127	3.250	-0.169	0.290	0.000	-0.072	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1V	127	3.250	-0.121	0.290	0.000	-0.072	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1W	127	3.250	-0.169	-0.289	0.000	0.073	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1X	127	3.250	-0.121	-0.289	0.000	0.073	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
2	127	-1.446	-0.227	0.002	0.000	0.002	-0.047	1	0.00	0.00	0.00
7	127	-0.898	-0.218	0.001	0.000	0.002	-0.040	1	0.00	0.00	0.00
8	127	-1.377	-0.232	0.002	0.000	0.002	-0.051	1	0.00	0.00	0.00
1A	142	-1.835	-0.224	0.494	0.000	-0.178	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1B	142	-1.835	-0.149	0.494	0.000	-0.178	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1C	142	-1.835	-0.224	-0.493	0.000	0.179	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1D	142	-1.835	-0.149	-0.493	0.000	0.179	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1E	142	2.489	-0.224	0.494	0.000	-0.178	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1F	142	2.489	-0.149	0.494	0.000	-0.178	-0.034	1	0.00	0.00	0.01

1G	142	2.489	-0.224	-0.493	0.000	0.179	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1H	142	2.489	-0.149	-0.493	0.000	0.179	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1I	142	-1.222	-0.222	0.591	0.000	-0.214	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1J	142	-1.222	-0.151	0.591	0.000	-0.214	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1K	142	-1.222	-0.222	-0.591	0.000	0.215	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1L	142	-1.222	-0.151	-0.591	0.000	0.215	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1M	142	1.876	-0.222	0.591	0.000	-0.214	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1N	142	1.876	-0.151	0.591	0.000	-0.214	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1O	142	1.876	-0.222	-0.591	0.000	0.215	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1P	142	1.876	-0.151	-0.591	0.000	0.215	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1Q	142	-2.596	-0.211	0.290	0.000	-0.117	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1R	142	-2.596	-0.162	0.290	0.000	-0.117	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1S	142	-2.596	-0.211	-0.289	0.000	0.119	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1T	142	-2.596	-0.162	-0.289	0.000	0.119	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1U	142	3.250	-0.211	0.290	0.000	-0.117	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1V	142	3.250	-0.162	0.290	0.000	-0.117	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1W	142	3.250	-0.211	-0.289	0.000	0.119	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1X	142	3.250	-0.162	-0.289	0.000	0.119	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
2	142	-1.446	-0.281	0.002	0.000	0.002	-0.087	1	0.00	0.00	0.00
7	142	-0.898	-0.272	0.001	0.000	0.002	-0.079	1	0.00	0.00	0.00
8	142	-1.377	-0.286	0.002	0.000	0.002	-0.092	1	0.00	0.00	0.00

1A	158	-1.835	-0.265	0.494	0.000	-0.256	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1B	158	-1.835	-0.191	0.494	0.000	-0.256	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1C	158	-1.835	-0.265	-0.493	0.000	0.257	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1D	158	-1.835	-0.191	-0.493	0.000	0.257	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1E	158	2.489	-0.265	0.494	0.000	-0.256	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1F	158	2.489	-0.191	0.494	0.000	-0.256	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1G	158	2.489	-0.265	-0.493	0.000	0.257	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1H	158	2.489	-0.191	-0.493	0.000	0.257	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1I	158	-1.222	-0.263	0.591	0.000	-0.308	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1J	158	-1.222	-0.193	0.591	0.000	-0.308	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1K	158	-1.222	-0.263	-0.591	0.000	0.308	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1L	158	-1.222	-0.193	-0.591	0.000	0.308	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1M	158	1.876	-0.263	0.591	0.000	-0.308	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1N	158	1.876	-0.193	0.591	0.000	-0.308	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1O	158	1.876	-0.263	-0.591	0.000	0.308	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1P	158	1.876	-0.193	-0.591	0.000	0.308	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1Q	158	-2.596	-0.252	0.290	0.000	-0.163	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1R	158	-2.596	-0.204	0.290	0.000	-0.163	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1S	158	-2.596	-0.252	-0.289	0.000	0.164	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1T	158	-2.596	-0.204	-0.289	0.000	0.164	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1U	158	3.250	-0.252	0.290	0.000	-0.163	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1V	158	3.250	-0.204	0.290	0.000	-0.163	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1W	158	3.250	-0.252	-0.289	0.000	0.164	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1X	158	3.250	-0.204	-0.289	0.000	0.164	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
2	158	-1.446	-0.335	0.002	0.000	0.002	-0.136	1	0.00	0.00	0.01
7	158	-0.898	-0.326	0.001	0.000	0.001	-0.126	1	0.00	0.00	0.00
8	158	-1.377	-0.340	0.002	0.000	0.002	-0.141	1	0.00	0.00	0.01

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-1.835	0.526	-0.084	1	0.5487	0.9968	1.0011	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1B	-1.835	0.526	-0.092	1	0.5487	0.9968	1.0014	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1C	-1.835	-0.524	-0.084	1	0.5487	0.9968	1.0011	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1D	-1.835	-0.524	-0.092	1	0.5487	0.9968	1.0014	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1I	-1.222	0.629	-0.087	1	0.5487	0.9979	1.0007	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1J	-1.222	0.629	-0.085	1	0.5487	0.9979	1.0010	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1K	-1.222	-0.627	-0.087	1	0.5487	0.9979	1.0007	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1L	-1.222	-0.627	-0.085	1	0.5487	0.9979	1.0010	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1Q	-2.596	0.295	0.058	1	0.5487	0.9954	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1R	-2.596	0.295	-0.087	1	0.5487	0.9954	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1S	-2.596	-0.293	0.058	1	0.5487	0.9954	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1T	-2.596	-0.293	-0.087	1	0.5487	0.9954	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
2	-1.446	0.004	-0.136	1	0.5487	1.0003	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 60
7	-0.898	0.003	-0.126	1	0.5487	1.0002	1.0006	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 60
8	-1.377	0.004	-0.141	1	0.5487	1.0003	1.0008	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 60

ASTA NUM. 19 NI 4640 NF 4710 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	0.412	-0.453	0.445	0.000	0.283	0.299	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	0.412	0.040	0.445	0.000	0.283	0.052	1	0.00	0.00	0.02	
1C	0	0.412	-0.453	-0.445	0.000	-0.283	0.299	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	0.412	0.040	-0.445	0.000	-0.283	0.052	1	0.00	0.00	0.02	
1E	0	5.064	-0.453	0.445	0.000	0.283	0.299	1	0.00	0.01	0.03	
1F	0	5.064	0.040	0.445	0.000	0.283	0.052	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	5.064	-0.453	-0.445	0.000	-0.283	0.299	1	0.00	0.01	0.03	
1H	0	5.064	0.040	-0.445	0.000	-0.283	0.052	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	-0.888	-0.443	0.264	0.000	0.168	0.301	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	-0.888	0.029	0.264	0.000	0.168	0.049	1	0.00	0.00	0.01	
1K	0	-0.888	-0.443	-0.265	0.000	-0.167	0.301	1	0.00	0.00	0.02	

1L	0	-0.888	0.029	-0.265	0.000	-0.167	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1M	0	6.364	-0.443	0.264	0.000	0.168	0.301	1	0.00	0.01	0.02
1N	0	6.364	0.029	0.264	0.000	0.168	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1O	0	6.364	-0.443	-0.265	0.000	-0.167	0.301	1	0.00	0.01	0.02
1P	0	6.364	0.029	-0.265	0.000	-0.167	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1Q	0	-2.022	-0.917	0.174	0.000	0.113	0.548	1	0.00	0.00	0.02
1R	0	-2.022	0.503	0.174	0.000	0.113	-0.197	1	0.00	0.00	0.01
1S	0	-2.022	-0.917	-0.174	0.000	-0.113	0.548	1	0.00	0.00	0.02
1T	0	-2.022	0.503	-0.174	0.000	-0.113	-0.197	1	0.00	0.00	0.01
1U	0	7.498	-0.917	0.174	0.000	0.113	0.548	1	0.00	0.01	0.03
1V	0	7.498	0.503	0.174	0.000	0.113	-0.197	1	0.00	0.01	0.02
1W	0	7.498	-0.917	-0.174	0.000	-0.113	0.548	1	0.00	0.01	0.03
1X	0	7.498	0.503	-0.174	0.000	-0.113	-0.197	1	0.00	0.01	0.02
2	0	8.863	-0.978	0.000	0.000	-0.000	0.641	1	0.00	0.01	0.03
7	0	7.559	-0.815	0.000	0.000	0.000	0.546	1	0.00	0.01	0.02
8	0	9.301	-1.075	0.000	0.000	0.000	0.697	1	0.00	0.01	0.03
1A	17	0.412	-0.498	0.445	0.000	0.208	0.218	1	0.00	0.00	0.02
1B	17	0.412	-0.005	0.445	0.000	0.208	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1C	17	0.412	-0.498	-0.445	0.000	-0.207	0.218	1	0.00	0.00	0.02
1D	17	0.412	-0.005	-0.445	0.000	-0.207	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1E	17	5.064	-0.498	0.445	0.000	0.208	0.218	1	0.00	0.01	0.02
1F	17	5.064	-0.005	0.445	0.000	0.208	0.055	1	0.00	0.01	0.02
1G	17	5.064	-0.498	-0.445	0.000	-0.207	0.218	1	0.00	0.01	0.02
1H	17	5.064	-0.005	-0.445	0.000	-0.207	0.055	1	0.00	0.01	0.02
1I	17	-0.888	-0.487	0.264	0.000	0.123	0.222	1	0.00	0.00	0.01
1J	17	-0.888	-0.016	0.264	0.000	0.123	0.051	1	0.00	0.00	0.01
1K	17	-0.888	-0.487	-0.265	0.000	-0.122	0.222	1	0.00	0.00	0.01
1L	17	-0.888	-0.016	-0.265	0.000	-0.122	0.051	1	0.00	0.00	0.01
1M	17	6.364	-0.487	0.264	0.000	0.123	0.222	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	6.364	-0.016	0.264	0.000	0.123	0.051	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	6.364	-0.487	-0.265	0.000	-0.122	0.222	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	6.364	-0.016	-0.265	0.000	-0.122	0.051	1	0.00	0.01	0.01
1Q	17	-2.022	-0.961	0.174	0.000	0.083	0.388	1	0.00	0.00	0.02
1R	17	-2.022	0.459	0.174	0.000	0.083	-0.116	1	0.00	0.00	0.01
1S	17	-2.022	-0.961	-0.174	0.000	-0.083	0.388	1	0.00	0.00	0.02
1T	17	-2.022	0.459	-0.174	0.000	-0.083	-0.116	1	0.00	0.00	0.01
1U	17	7.498	-0.961	0.174	0.000	0.083	0.388	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	7.498	0.459	0.174	0.000	0.083	-0.116	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	7.498	-0.961	-0.174	0.000	-0.083	0.388	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	7.498	0.459	-0.174	0.000	-0.083	-0.116	1	0.00	0.01	0.02
2	17	8.863	-1.036	0.000	0.000	-0.000	0.470	1	0.00	0.01	0.02
7	17	7.559	-0.873	0.000	0.000	0.000	0.402	1	0.00	0.01	0.02
8	17	9.301	-1.133	0.000	0.000	0.000	0.509	1	0.00	0.01	0.02
1A	34	0.412	-0.542	0.445	0.000	0.132	0.129	1	0.00	0.00	0.01
1B	34	0.412	-0.049	0.445	0.000	0.132	0.050	1	0.00	0.00	0.01
1C	34	0.412	-0.542	-0.445	0.000	-0.131	0.129	1	0.00	0.00	0.01
1D	34	0.412	-0.049	-0.445	0.000	-0.131	0.050	1	0.00	0.00	0.01
1E	34	5.064	-0.542	0.445	0.000	0.132	0.129	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	5.064	-0.049	0.445	0.000	0.132	0.050	1	0.00	0.01	0.01
1G	34	5.064	-0.542	-0.445	0.000	-0.131	0.129	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	5.064	-0.049	-0.445	0.000	-0.131	0.050	1	0.00	0.01	0.01
1I	34	-0.888	-0.532	0.264	0.000	0.078	0.135	1	0.00	0.00	0.01
1J	34	-0.888	-0.060	0.264	0.000	0.078	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1K	34	-0.888	-0.532	-0.265	0.000	-0.077	0.135	1	0.00	0.00	0.01
1L	34	-0.888	-0.060	-0.265	0.000	-0.077	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1M	34	6.364	-0.532	0.264	0.000	0.078	0.135	1	0.00	0.01	0.01
1N	34	6.364	-0.060	0.264	0.000	0.078	0.044	1	0.00	0.01	0.01
1O	34	6.364	-0.532	-0.265	0.000	-0.077	0.135	1	0.00	0.01	0.01
1P	34	6.364	-0.060	-0.265	0.000	-0.077	0.044	1	0.00	0.01	0.01
1Q	34	-2.022	-1.006	0.174	0.000	0.054	0.221	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-2.022	0.414	0.174	0.000	0.054	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-2.022	-1.006	-0.174	0.000	-0.053	0.221	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-2.022	0.414	-0.174	0.000	-0.053	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.498	-1.006	0.174	0.000	0.054	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.498	0.414	0.174	0.000	0.054	-0.041	1	0.00	0.01	0.01
1W	34	7.498	-1.006	-0.174	0.000	-0.053	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.498	0.414	-0.174	0.000	-0.053	-0.041	1	0.00	0.01	0.01
2	34	8.863	-1.094	0.000	0.000	-0.000	0.289	1	0.00	0.01	0.02
7	34	7.559	-0.931	0.000	0.000	-0.000	0.249	1	0.00	0.01	0.02
8	34	9.301	-1.191	0.000	0.000	0.000	0.312	1	0.00	0.01	0.02
1A	51	0.412	-0.587	0.445	0.000	0.056	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1B	51	0.412	-0.094	0.445	0.000	0.056	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1C	51	0.412	-0.587	-0.445	0.000	-0.056	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1D	51	0.412	-0.094	-0.445	0.000	-0.056	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1E	51	5.064	-0.587	0.445	0.000	0.056	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	5.064	-0.094	0.445	0.000	0.056	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	5.064	-0.587	-0.445	0.000	-0.056	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	5.064	-0.094	-0.445	0.000	-0.056	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	-0.888	-0.576	0.264	0.000	0.033	0.041	1	0.00	0.00	0.00
1J	51	-0.888	-0.105	0.264	0.000	0.033	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1K	51	-0.888	-0.576	-0.265	0.000	-0.032	0.041	1	0.00	0.00	0.00
1L	51	-0.888	-0.105	-0.265	0.000	-0.032	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1M	51	6.364	-0.576	0.264	0.000	0.033	0.041	1	0.00	0.01	0.01
1N	51	6.364	-0.105	0.264	0.000	0.033	0.030	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	6.364	-0.576	-0.265	0.000	-0.032	0.041	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	6.364	-0.105	-0.265	0.000	-0.032	0.030	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-2.022	-1.050	0.174	0.000	0.024	0.046	1	0.00	0.00	0.00
1R	51	-2.022	0.370	0.174	0.000	0.024	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1S	51	-2.022	-1.050	-0.174	0.000	-0.024	0.046	1	0.00	0.00	0.00
1T	51	-2.022	0.370	-0.174	0.000	-0.024	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1U	51	7.498	-1.050	0.174	0.000	0.024	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1V	51	7.498	0.370	0.174	0.000	0.024	0.025	1	0.00	0.01	0.01
1W	51	7.498	-1.050	-0.174	0.000	-0.024	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1X	51	7.498	0.370	-0.174	0.000	-0.024	0.025	1	0.00	0.01	0.01
2	51	8.863	-1.152	0.000	0.000	-0.000	0.098	1	0.00	0.01	0.01

7	51	7.559	-0.989	0.000	0.000	-0.000	0.086	1	0.00	0.01	0.01
8	51	9.301	-1.249	0.000	0.000	0.000	0.104	1	0.00	0.01	0.01
1A	68	0.412	-0.631	0.445	0.000	-0.020	-0.070	1	0.00	0.00	0.00
1B	68	0.412	-0.138	0.445	0.000	-0.020	0.018	1	0.00	0.00	0.00
1C	68	0.412	-0.631	-0.445	0.000	0.020	-0.070	1	0.00	0.00	0.00
1D	68	0.412	-0.138	-0.445	0.000	0.020	0.018	1	0.00	0.00	0.00
1E	68	5.064	-0.631	0.445	0.000	-0.020	-0.070	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	5.064	-0.138	0.445	0.000	-0.020	0.018	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	5.064	-0.631	-0.445	0.000	0.020	-0.070	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	5.064	-0.138	-0.445	0.000	0.020	0.018	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	-0.888	-0.621	0.264	0.000	-0.012	-0.061	1	0.00	0.00	0.00
1J	68	-0.888	-0.149	0.264	0.000	-0.012	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1K	68	-0.888	-0.621	-0.265	0.000	0.013	-0.061	1	0.00	0.00	0.00
1L	68	-0.888	-0.149	-0.265	0.000	0.013	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1M	68	6.364	-0.621	0.264	0.000	-0.012	-0.061	1	0.00	0.01	0.01
1N	68	6.364	-0.149	0.264	0.000	-0.012	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1O	68	6.364	-0.621	-0.265	0.000	0.013	-0.061	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	6.364	-0.149	-0.265	0.000	0.013	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-2.022	-1.095	0.174	0.000	-0.006	-0.136	1	0.00	0.00	0.01
1R	68	-2.022	0.325	0.174	0.000	-0.006	0.085	1	0.00	0.00	0.00
1S	68	-2.022	-1.095	-0.174	0.000	0.006	-0.136	1	0.00	0.00	0.01
1T	68	-2.022	0.325	-0.174	0.000	0.006	0.085	1	0.00	0.00	0.00
1U	68	7.498	-1.095	0.174	0.000	-0.006	-0.136	1	0.00	0.01	0.01
1V	68	7.498	0.325	0.174	0.000	-0.006	0.085	1	0.00	0.01	0.01
1W	68	7.498	-1.095	-0.174	0.000	0.006	-0.136	1	0.00	0.01	0.01
1X	68	7.498	0.325	-0.174	0.000	0.006	0.085	1	0.00	0.01	0.01
2	68	8.863	-1.210	0.000	0.000	-0.000	-0.103	1	0.00	0.01	0.01
7	68	7.559	-1.047	0.000	0.000	-0.000	-0.087	1	0.00	0.01	0.01
8	68	9.301	-1.307	0.000	0.000	0.000	-0.113	1	0.01	0.01	0.01
1A	85	0.412	-0.676	0.445	0.000	-0.096	-0.181	1	0.00	0.00	0.01
1B	85	0.412	-0.183	0.445	0.000	-0.096	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1C	85	0.412	-0.676	-0.445	0.000	0.096	-0.181	1	0.00	0.00	0.01
1D	85	0.412	-0.183	-0.445	0.000	0.096	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1E	85	5.064	-0.676	0.445	0.000	-0.096	-0.181	1	0.00	0.01	0.02
1F	85	5.064	-0.183	0.445	0.000	-0.096	-0.009	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	5.064	-0.676	-0.445	0.000	0.096	-0.181	1	0.00	0.01	0.02
1H	85	5.064	-0.183	-0.445	0.000	0.096	-0.009	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	-0.888	-0.665	0.264	0.000	-0.058	-0.170	1	0.00	0.00	0.01
1J	85	-0.888	-0.194	0.264	0.000	-0.058	-0.020	1	0.00	0.00	0.00
1K	85	-0.888	-0.665	-0.265	0.000	0.058	-0.170	1	0.00	0.00	0.01
1L	85	-0.888	-0.194	-0.265	0.000	0.058	-0.020	1	0.00	0.00	0.00
1M	85	6.364	-0.665	0.264	0.000	-0.058	-0.170	1	0.00	0.01	0.01
1N	85	6.364	-0.194	0.264	0.000	-0.058	-0.020	1	0.00	0.01	0.01
1O	85	6.364	-0.665	-0.265	0.000	0.058	-0.170	1	0.00	0.01	0.01
1P	85	6.364	-0.194	-0.265	0.000	0.058	-0.020	1	0.00	0.01	0.01
1Q	85	-2.022	-1.140	0.174	0.000	-0.035	-0.326	1	0.00	0.00	0.01
1R	85	-2.022	0.281	0.174	0.000	-0.035	0.136	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-2.022	-1.140	-0.174	0.000	0.036	-0.326	1	0.00	0.00	0.01
1T	85	-2.022	0.281	-0.174	0.000	0.036	0.136	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.498	-1.140	0.174	0.000	-0.035	-0.326	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.498	0.281	0.174	0.000	-0.035	0.136	1	0.00	0.01	0.01
1W	85	7.498	-1.140	-0.174	0.000	0.036	-0.326	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.498	0.281	-0.174	0.000	0.036	0.136	1	0.00	0.01	0.01
2	85	8.863	-1.268	0.000	0.000	-0.000	-0.314	1	0.00	0.01	0.02
7	85	7.559	-1.105	0.000	0.000	-0.000	-0.270	1	0.00	0.01	0.02
8	85	9.301	-1.365	0.000	0.000	0.000	-0.340	1	0.01	0.01	0.02
1A	102	0.412	-0.720	0.445	0.000	-0.171	-0.300	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	0.412	-0.227	0.445	0.000	-0.171	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1C	102	0.412	-0.720	-0.445	0.000	0.172	-0.300	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	0.412	-0.227	-0.445	0.000	0.172	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1E	102	5.064	-0.720	0.445	0.000	-0.171	-0.300	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	5.064	-0.227	0.445	0.000	-0.171	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	5.064	-0.720	-0.445	0.000	0.172	-0.300	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	5.064	-0.227	-0.445	0.000	0.172	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	-0.888	-0.710	0.264	0.000	-0.103	-0.287	1	0.00	0.00	0.01
1J	102	-0.888	-0.238	0.264	0.000	-0.103	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	-0.888	-0.710	-0.265	0.000	0.103	-0.287	1	0.00	0.00	0.01
1L	102	-0.888	-0.238	-0.265	0.000	0.103	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1M	102	6.364	-0.710	0.264	0.000	-0.103	-0.287	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	6.364	-0.238	0.264	0.000	-0.103	-0.056	1	0.00	0.01	0.01
1O	102	6.364	-0.710	-0.265	0.000	0.103	-0.287	1	0.00	0.01	0.02
1P	102	6.364	-0.238	-0.265	0.000	0.103	-0.056	1	0.00	0.01	0.01
1Q	102	-2.022	-1.184	0.174	0.000	-0.065	-0.524	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-2.022	0.236	0.174	0.000	-0.065	0.180	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-2.022	-1.184	-0.174	0.000	0.066	-0.524	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-2.022	0.236	-0.174	0.000	0.066	0.180	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.498	-1.184	0.174	0.000	-0.065	-0.524	1	0.00	0.01	0.03
1V	102	7.498	0.236	0.174	0.000	-0.065	0.180	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.498	-1.184	-0.174	0.000	0.066	-0.524	1	0.00	0.01	0.03
1X	102	7.498	0.236	-0.174	0.000	0.066	0.180	1	0.00	0.01	0.02
2	102	8.863	-1.325	0.000	0.000	-0.000	-0.534	1	0.01	0.01	0.02
7	102	7.559	-1.162	0.000	0.000	-0.000	-0.463	1	0.00	0.01	0.02
8	102	9.301	-1.422	0.000	0.000	0.000	-0.577	1	0.01	0.01	0.03
1A	119	0.412	-0.765	0.445	0.000	-0.247	-0.427	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	0.412	-0.272	0.445	0.000	-0.247	-0.086	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	0.412	-0.765	-0.445	0.000	0.248	-0.427	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	0.412	-0.272	-0.445	0.000	0.248	-0.086	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	5.064	-0.765	0.445	0.000	-0.247	-0.427	1	0.00	0.01	0.03
1F	119	5.064	-0.272	0.445	0.000	-0.247	-0.086	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	5.064	-0.765	-0.445	0.000	0.248	-0.427	1	0.00	0.01	0.03
1H	119	5.064	-0.272	-0.445	0.000	0.248	-0.086	1	0.00	0.01	0.02
1I	119	-0.888	-0.754	0.264	0.000	-0.148	-0.412	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	-0.888	-0.283	0.264	0.000	-0.148	-0.101	1	0.00	0.00	0.01
1K	119	-0.888	-0.754	-0.265	0.000	0.148	-0.412	1	0.00	0.00	0.02

1L	119	-0.888	-0.283	-0.265	0.000	0.148	-0.101	1	0.00	0.00	0.01
1M	119	6.364	-0.754	0.264	0.000	-0.148	-0.412	1	0.00	0.01	0.03
1N	119	6.364	-0.283	0.264	0.000	-0.148	-0.101	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	6.364	-0.754	-0.265	0.000	0.148	-0.412	1	0.00	0.01	0.03
1P	119	6.364	-0.283	-0.265	0.000	0.148	-0.101	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-2.022	-1.229	0.174	0.000	-0.094	-0.729	1	0.00	0.00	0.03
1R	119	-2.022	0.192	0.174	0.000	-0.094	0.217	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-2.022	-1.229	-0.174	0.000	0.095	-0.729	1	0.00	0.00	0.03
1T	119	-2.022	0.192	-0.174	0.000	0.095	0.217	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.498	-1.229	0.174	0.000	-0.094	-0.729	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.498	0.192	0.174	0.000	-0.094	0.217	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.498	-1.229	-0.174	0.000	0.095	-0.729	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.498	0.192	-0.174	0.000	0.095	0.217	1	0.00	0.01	0.02
2	119	8.863	-1.383	0.000	0.000	-0.001	-0.764	1	0.01	0.01	0.03
7	119	7.559	-1.220	0.000	0.000	-0.000	-0.665	1	0.00	0.01	0.03
8	119	9.301	-1.480	0.000	0.000	0.000	-0.824	1	0.01	0.01	0.03
1A	136	0.412	-0.809	0.445	0.000	-0.323	-0.560	1	0.00	0.00	0.03
1B	136	0.412	-0.316	0.445	0.000	-0.323	-0.136	1	0.00	0.00	0.02
1C	136	0.412	-0.809	-0.445	0.000	0.324	-0.560	1	0.00	0.00	0.03
1D	136	0.412	-0.316	-0.445	0.000	0.324	-0.136	1	0.00	0.00	0.02
1E	136	5.064	-0.809	0.445	0.000	-0.323	-0.560	1	0.00	0.01	0.04
1F	136	5.064	-0.316	0.445	0.000	-0.323	-0.136	1	0.00	0.01	0.03
1G	136	5.064	-0.809	-0.445	0.000	0.324	-0.560	1	0.00	0.01	0.04
1H	136	5.064	-0.316	-0.445	0.000	0.324	-0.136	1	0.00	0.01	0.03
1I	136	-0.888	-0.799	0.264	0.000	-0.193	-0.544	1	0.00	0.00	0.03
1J	136	-0.888	-0.327	0.264	0.000	-0.193	-0.152	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	-0.888	-0.799	-0.265	0.000	0.193	-0.544	1	0.00	0.00	0.03
1L	136	-0.888	-0.327	-0.265	0.000	0.193	-0.152	1	0.00	0.00	0.02
1M	136	6.364	-0.799	0.264	0.000	-0.193	-0.544	1	0.00	0.01	0.03
1N	136	6.364	-0.327	0.264	0.000	-0.193	-0.152	1	0.00	0.01	0.02
1O	136	6.364	-0.799	-0.265	0.000	0.193	-0.544	1	0.00	0.01	0.03
1P	136	6.364	-0.327	-0.265	0.000	0.193	-0.152	1	0.00	0.01	0.02
1Q	136	-2.022	-1.273	0.174	0.000	-0.124	-0.942	1	0.00	0.00	0.03
1R	136	-2.022	0.147	0.174	0.000	-0.124	0.246	1	0.00	0.00	0.02
1S	136	-2.022	-1.273	-0.174	0.000	0.125	-0.942	1	0.00	0.00	0.03
1T	136	-2.022	0.147	-0.174	0.000	0.125	0.246	1	0.00	0.00	0.02
1U	136	7.498	-1.273	0.174	0.000	-0.124	-0.942	1	0.00	0.01	0.04
1V	136	7.498	0.147	0.174	0.000	-0.124	0.246	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.498	-1.273	-0.174	0.000	0.125	-0.942	1	0.00	0.01	0.04
1X	136	7.498	0.147	-0.174	0.000	0.125	0.246	1	0.00	0.01	0.02
2	136	8.863	-1.441	0.000	0.000	-0.001	-1.004	1	0.01	0.01	0.04
7	136	7.559	-1.278	0.000	0.000	-0.000	-0.878	1	0.00	0.01	0.03
8	136	9.301	-1.538	0.000	0.000	0.000	-1.080	1	0.01	0.01	0.04
1A	153	0.412	-0.854	0.445	0.000	-0.399	-0.702	1	0.00	0.00	0.04
1B	153	0.412	-0.361	0.445	0.000	-0.399	-0.193	1	0.00	0.00	0.03
1C	153	0.412	-0.854	-0.445	0.000	0.400	-0.702	1	0.00	0.00	0.04
1D	153	0.412	-0.361	-0.445	0.000	0.400	-0.193	1	0.00	0.00	0.03
1E	153	5.064	-0.854	0.445	0.000	-0.399	-0.702	1	0.00	0.01	0.05
1F	153	5.064	-0.361	0.445	0.000	-0.399	-0.193	1	0.00	0.01	0.03
1G	153	5.064	-0.854	-0.445	0.000	0.400	-0.702	1	0.00	0.01	0.05
1H	153	5.064	-0.361	-0.445	0.000	0.400	-0.193	1	0.00	0.01	0.03
1I	153	-0.888	-0.843	0.264	0.000	-0.238	-0.684	1	0.00	0.00	0.03
1J	153	-0.888	-0.372	0.264	0.000	-0.238	-0.211	1	0.00	0.00	0.02
1K	153	-0.888	-0.843	-0.265	0.000	0.239	-0.684	1	0.00	0.00	0.03
1L	153	-0.888	-0.372	-0.265	0.000	0.239	-0.211	1	0.00	0.00	0.02
1M	153	6.364	-0.843	0.264	0.000	-0.238	-0.684	1	0.00	0.01	0.04
1N	153	6.364	-0.372	0.264	0.000	-0.238	-0.211	1	0.00	0.01	0.03
1O	153	6.364	-0.843	-0.265	0.000	0.239	-0.684	1	0.00	0.01	0.04
1P	153	6.364	-0.372	-0.265	0.000	0.239	-0.211	1	0.00	0.01	0.03
1Q	153	-2.022	-1.318	0.174	0.000	-0.154	-1.162	1	0.01	0.00	0.04
1R	153	-2.022	0.103	0.174	0.000	-0.154	0.267	1	0.00	0.00	0.02
1S	153	-2.022	-1.318	-0.174	0.000	0.155	-1.162	1	0.01	0.00	0.04
1T	153	-2.022	0.103	-0.174	0.000	0.155	0.267	1	0.00	0.00	0.02
1U	153	7.498	-1.318	0.174	0.000	-0.154	-1.162	1	0.01	0.01	0.05
1V	153	7.498	0.103	0.174	0.000	-0.154	0.267	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.498	-1.318	-0.174	0.000	0.155	-1.162	1	0.01	0.01	0.05
1X	153	7.498	0.103	-0.174	0.000	0.155	0.267	1	0.00	0.01	0.02
2	153	8.863	-1.499	0.000	0.000	-0.001	-1.254	1	0.01	0.01	0.04
7	153	7.559	-1.336	0.000	0.000	-0.000	-1.100	1	0.01	0.01	0.04
8	153	9.301	-1.596	0.000	0.000	0.000	-1.347	1	0.01	0.01	0.05
1A	170	0.412	-0.898	0.445	0.000	-0.475	-0.851	1	0.00	0.00	0.05
1B	170	0.412	-0.405	0.445	0.000	-0.475	-0.258	1	0.00	0.00	0.03
1C	170	0.412	-0.898	-0.445	0.000	0.475	-0.851	1	0.00	0.00	0.05
1D	170	0.412	-0.405	-0.445	0.000	0.475	-0.258	1	0.00	0.00	0.03
1E	170	5.064	-0.898	0.445	0.000	-0.475	-0.851	1	0.00	0.01	0.05
1F	170	5.064	-0.405	0.445	0.000	-0.475	-0.258	1	0.00	0.01	0.04
1G	170	5.064	-0.898	-0.445	0.000	0.475	-0.851	1	0.00	0.01	0.05
1H	170	5.064	-0.405	-0.445	0.000	0.475	-0.258	1	0.00	0.01	0.04
1I	170	-0.888	-0.888	0.264	0.000	-0.283	-0.831	1	0.00	0.00	0.04
1J	170	-0.888	-0.416	0.264	0.000	-0.283	-0.278	1	0.00	0.00	0.02
1K	170	-0.888	-0.888	-0.265	0.000	0.284	-0.831	1	0.00	0.00	0.04
1L	170	-0.888	-0.416	-0.265	0.000	0.284	-0.278	1	0.00	0.00	0.02
1M	170	6.364	-0.888	0.264	0.000	-0.283	-0.831	1	0.00	0.01	0.04
1N	170	6.364	-0.416	0.264	0.000	-0.283	-0.278	1	0.00	0.01	0.03
1O	170	6.364	-0.888	-0.265	0.000	0.284	-0.831	1	0.00	0.01	0.04
1P	170	6.364	-0.416	-0.265	0.000	0.284	-0.278	1	0.00	0.01	0.03
1Q	170	-2.022	-1.362	0.174	0.000	-0.183	-1.390	1	0.01	0.00	0.05
1R	170	-2.022	0.058	0.174	0.000	-0.183	0.281	1	0.00	0.00	0.02
1S	170	-2.022	-1.362	-0.174	0.000	0.184	-1.390	1	0.01	0.00	0.05
1T	170	-2.022	0.058	-0.174	0.000	0.184	0.281	1	0.00	0.00	0.02
1U	170	7.498	-1.362	0.174	0.000	-0.183	-1.390	1	0.01	0.01	0.05
1V	170	7.498	0.058	0.174	0.000	-0.183	0.281	1	0.00	0.01	0.03
1W	170	7.498	-1.362	-0.174	0.000	0.184	-1.390	1	0.01	0.01	0.05
1X	170	7.498	0.058	-0.174	0.000	0.184	0.281	1	0.00	0.01	0.03
2	170	8.863	-1.557	0.000	0.000	-0.001	-1.514	1	0.01	0.01	0.05

7	170	7.559	-1.394	0.000	0.000	-0.000	-1.332	1	0.01	0.01	0.04
8	170	9.301	-1.654	0.000	0.000	0.000	-1.623	1	0.01	0.01	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1I	-0.888	-0.283	-0.831	1	0.5072	0.9983	0.9998	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 64
1J	-0.888	-0.283	-0.278	1	0.5072	0.9983	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1K	-0.888	0.284	-0.831	1	0.5072	0.9983	0.9998	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 64
1L	-0.888	0.284	-0.278	1	0.5072	0.9983	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1Q	-2.022	-0.183	-1.390	1	0.5072	0.9962	0.9994	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1R	-2.022	-0.183	0.281	1	0.5072	0.9962	0.9993	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1S	-2.022	0.184	-1.390	1	0.5072	0.9962	0.9994	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1T	-2.022	0.184	0.281	1	0.5072	0.9962	0.9993	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 20 NI 4639 NF 4640 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.26 0.26 kN/m
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		kN			kN*m							
1A	0	0.583	0.294	0.029	0.000	0.281	-0.060	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	0.583	0.441	0.029	0.000	0.281	-0.084	1	0.00	0.00	0.02	
1C	0	0.583	0.294	-0.030	0.000	-0.281	-0.060	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	0.583	0.441	-0.030	0.000	-0.281	-0.084	1	0.00	0.00	0.02	
1E	0	4.893	0.294	0.029	0.000	0.281	-0.060	1	0.00	0.01	0.02	
1F	0	4.893	0.441	0.029	0.000	0.281	-0.084	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	4.893	0.294	-0.030	0.000	-0.281	-0.060	1	0.00	0.01	0.02	
1H	0	4.893	0.441	-0.030	0.000	-0.281	-0.084	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	-0.588	0.297	0.020	0.000	0.170	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1J	0	-0.588	0.439	0.020	0.000	0.170	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1K	0	-0.588	0.297	-0.021	0.000	-0.170	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1L	0	-0.588	0.439	-0.021	0.000	-0.170	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1M	0	6.064	0.297	0.020	0.000	0.170	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	6.064	0.439	0.020	0.000	0.170	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	6.064	0.297	-0.021	0.000	-0.170	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	6.064	0.439	-0.021	0.000	-0.170	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-1.952	0.155	0.021	0.000	0.112	-0.056	1	0.00	0.00	0.01	
1R	0	-1.952	0.581	0.021	0.000	0.112	-0.087	1	0.00	0.00	0.01	
1S	0	-1.952	0.155	-0.021	0.000	-0.112	-0.056	1	0.00	0.00	0.01	
1T	0	-1.952	0.581	-0.021	0.000	-0.112	-0.087	1	0.00	0.00	0.01	
1U	0	7.428	0.155	0.021	0.000	0.112	-0.056	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	7.428	0.581	0.021	0.000	0.112	-0.087	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.428	0.155	-0.021	0.000	-0.112	-0.056	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	7.428	0.581	-0.021	0.000	-0.112	-0.087	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	8.863	0.746	0.000	0.000	0.000	-0.135	1	0.00	0.01	0.01	
7	0	7.559	0.684	0.000	0.000	0.000	-0.125	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	9.301	0.782	-0.000	0.000	0.000	-0.140	1	0.00	0.01	0.01	
1A	17	0.583	0.250	0.029	0.000	0.281	-0.015	1	0.00	0.00	0.02	
1B	17	0.583	0.397	0.029	0.000	0.281	-0.011	1	0.00	0.00	0.02	
1C	17	0.583	0.250	-0.030	0.000	-0.281	-0.015	1	0.00	0.00	0.02	
1D	17	0.583	0.397	-0.030	0.000	-0.281	-0.011	1	0.00	0.00	0.02	
1E	17	4.893	0.250	0.029	0.000	0.281	-0.015	1	0.00	0.01	0.02	
1F	17	4.893	0.397	0.029	0.000	0.281	-0.011	1	0.00	0.01	0.02	
1G	17	4.893	0.250	-0.030	0.000	-0.281	-0.015	1	0.00	0.01	0.02	
1H	17	4.893	0.397	-0.030	0.000	-0.281	-0.011	1	0.00	0.01	0.02	
1I	17	-0.588	0.252	0.020	0.000	0.169	0.012	1	0.00	0.00	0.01	
1J	17	-0.588	0.395	0.020	0.000	0.169	-0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1K	17	-0.588	0.252	-0.021	0.000	-0.169	0.012	1	0.00	0.00	0.01	
1L	17	-0.588	0.395	-0.021	0.000	-0.169	-0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1M	17	6.064	0.252	0.020	0.000	0.169	0.012	1	0.00	0.01	0.02	
1N	17	6.064	0.395	0.020	0.000	0.169	-0.038	1	0.00	0.01	0.02	
1O	17	6.064	0.252	-0.021	0.000	-0.169	0.012	1	0.00	0.01	0.02	
1P	17	6.064	0.395	-0.021	0.000	-0.169	-0.038	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	17	-1.952	0.110	0.021	0.000	0.112	0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1R	17	-1.952	0.537	0.021	0.000	0.112	-0.064	1	0.00	0.00	0.01	
1S	17	-1.952	0.110	-0.021	0.000	-0.112	0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1T	17	-1.952	0.537	-0.021	0.000	-0.112	-0.064	1	0.00	0.00	0.01	
1U	17	7.428	0.110	0.021	0.000	0.112	0.038	1	0.00	0.01	0.02	
1V	17	7.428	0.537	0.021	0.000	0.112	-0.064	1	0.00	0.01	0.02	
1W	17	7.428	0.110	-0.021	0.000	-0.112	0.038	1	0.00	0.01	0.02	
1X	17	7.428	0.537	-0.021	0.000	-0.112	-0.064	1	0.00	0.01	0.02	
2	17	8.863	0.688	0.000	0.000	0.000	-0.013	1	0.00	0.01	0.01	
7	17	7.559	0.626	0.000	0.000	0.000	-0.014	1	0.00	0.01	0.01	
8	17	9.301	0.724	-0.000	0.000	0.000	-0.012	1	0.00	0.01	0.01	
1A	34	0.583	0.205	0.029	0.000	0.281	0.023	1	0.00	0.00	0.02	
1B	34	0.583	0.352	0.029	0.000	0.281	0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1C	34	0.583	0.205	-0.030	0.000	-0.281	0.023	1	0.00	0.00	0.02	
1D	34	0.583	0.352	-0.030	0.000	-0.281	0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1E	34	4.893	0.205	0.029	0.000	0.281	0.023	1	0.00	0.01	0.02	
1F	34	4.893	0.352	0.029	0.000	0.281	0.053	1	0.00	0.01	0.02	
1G	34	4.893	0.205	-0.030	0.000	-0.281	0.023	1	0.00	0.01	0.02	
1H	34	4.893	0.352	-0.030	0.000	-0.281	0.053	1	0.00	0.01	0.02	
1I	34	-0.588	0.208	0.020	0.000	0.169	0.075	1	0.00	0.00	0.01	

1J	34	-0.588	0.350	0.020	0.000	0.169	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1K	34	-0.588	0.208	-0.021	0.000	-0.169	0.075	1	0.00	0.00	0.01
1L	34	-0.588	0.350	-0.021	0.000	-0.169	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1M	34	6.064	0.208	0.020	0.000	0.169	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	6.064	0.350	0.020	0.000	0.169	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	6.064	0.208	-0.021	0.000	-0.169	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	6.064	0.350	-0.021	0.000	-0.169	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-1.952	0.066	0.021	0.000	0.112	0.125	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-1.952	0.492	0.021	0.000	0.112	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-1.952	0.066	-0.021	0.000	-0.112	0.125	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-1.952	0.492	-0.021	0.000	-0.112	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.428	0.066	0.021	0.000	0.112	0.125	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.428	0.492	0.021	0.000	0.112	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	7.428	0.066	-0.021	0.000	-0.112	0.125	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.428	0.492	-0.021	0.000	-0.112	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	34	8.863	0.630	0.000	0.000	0.000	0.099	1	0.00	0.01	0.01
7	34	7.559	0.568	0.000	0.000	0.000	0.088	1	0.00	0.01	0.01
8	34	9.301	0.666	-0.000	0.000	0.000	0.106	1	0.00	0.01	0.01
1A	51	0.583	0.161	0.029	0.000	0.281	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1B	51	0.583	0.308	0.029	0.000	0.281	0.110	1	0.00	0.00	0.02
1C	51	0.583	0.161	-0.030	0.000	-0.281	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1D	51	0.583	0.308	-0.030	0.000	-0.281	0.110	1	0.00	0.00	0.02
1E	51	4.893	0.161	0.029	0.000	0.281	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1F	51	4.893	0.308	0.029	0.000	0.281	0.110	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	4.893	0.161	-0.030	0.000	-0.281	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1H	51	4.893	0.308	-0.030	0.000	-0.281	0.110	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	-0.588	0.163	0.020	0.000	0.169	0.129	1	0.00	0.00	0.01
1J	51	-0.588	0.306	0.020	0.000	0.169	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1K	51	-0.588	0.163	-0.021	0.000	-0.168	0.129	1	0.00	0.00	0.01
1L	51	-0.588	0.306	-0.021	0.000	-0.168	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1M	51	6.064	0.163	0.020	0.000	0.169	0.129	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	6.064	0.306	0.020	0.000	0.169	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	6.064	0.163	-0.021	0.000	-0.168	0.129	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	6.064	0.306	-0.021	0.000	-0.168	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-1.952	0.021	0.021	0.000	0.112	0.204	1	0.00	0.00	0.01
1R	51	-1.952	0.448	0.021	0.000	0.112	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1S	51	-1.952	0.021	-0.021	0.000	-0.112	0.204	1	0.00	0.00	0.01
1T	51	-1.952	0.448	-0.021	0.000	-0.112	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1U	51	7.428	0.021	0.021	0.000	0.112	0.204	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	7.428	0.448	0.021	0.000	0.112	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	7.428	0.021	-0.021	0.000	-0.112	0.204	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	7.428	0.448	-0.021	0.000	-0.112	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
2	51	8.863	0.572	0.000	0.000	0.000	0.201	1	0.00	0.01	0.02
7	51	7.559	0.510	0.000	0.000	0.000	0.180	1	0.00	0.01	0.01
8	51	9.301	0.608	-0.000	0.000	0.000	0.215	1	0.00	0.01	0.02
1A	68	0.583	0.116	0.029	0.000	0.281	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1B	68	0.583	0.263	0.029	0.000	0.281	0.160	1	0.00	0.00	0.02
1C	68	0.583	0.116	-0.030	0.000	-0.281	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1D	68	0.583	0.263	-0.030	0.000	-0.281	0.160	1	0.00	0.00	0.02
1E	68	4.893	0.116	0.029	0.000	0.281	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1F	68	4.893	0.263	0.029	0.000	0.281	0.160	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	4.893	0.116	-0.030	0.000	-0.281	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1H	68	4.893	0.263	-0.030	0.000	-0.281	0.160	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	-0.588	0.119	0.020	0.000	0.168	0.177	1	0.00	0.00	0.01
1J	68	-0.588	0.261	0.020	0.000	0.168	0.059	1	0.00	0.00	0.01
1K	68	-0.588	0.119	-0.021	0.000	-0.168	0.177	1	0.00	0.00	0.01
1L	68	-0.588	0.261	-0.021	0.000	-0.168	0.059	1	0.00	0.00	0.01
1M	68	6.064	0.119	0.020	0.000	0.168	0.177	1	0.00	0.01	0.02
1N	68	6.064	0.261	0.020	0.000	0.168	0.059	1	0.00	0.01	0.02
1O	68	6.064	0.119	-0.021	0.000	-0.168	0.177	1	0.00	0.01	0.02
1P	68	6.064	0.261	-0.021	0.000	-0.168	0.059	1	0.00	0.01	0.02
1Q	68	-1.952	-0.023	0.021	0.000	0.112	0.276	1	0.00	0.00	0.02
1R	68	-1.952	0.403	0.021	0.000	0.112	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-1.952	-0.023	-0.021	0.000	-0.112	0.276	1	0.00	0.00	0.02
1T	68	-1.952	0.403	-0.021	0.000	-0.112	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.428	-0.023	0.021	0.000	0.112	0.276	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	7.428	0.403	0.021	0.000	0.112	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	7.428	-0.023	-0.021	0.000	-0.112	0.276	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	7.428	0.403	-0.021	0.000	-0.112	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
2	68	8.863	0.514	0.000	0.000	0.000	0.294	1	0.00	0.01	0.02
7	68	7.559	0.452	0.000	0.000	0.000	0.261	1	0.00	0.01	0.02
8	68	9.301	0.550	-0.000	0.000	0.000	0.313	1	0.00	0.01	0.02
1A	85	0.583	0.072	0.029	0.000	0.281	0.090	1	0.00	0.00	0.02
1B	85	0.583	0.219	0.029	0.000	0.281	0.202	1	0.00	0.00	0.02
1C	85	0.583	0.072	-0.030	0.000	-0.281	0.090	1	0.00	0.00	0.02
1D	85	0.583	0.219	-0.030	0.000	-0.281	0.202	1	0.00	0.00	0.02
1E	85	4.893	0.072	0.029	0.000	0.281	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1F	85	4.893	0.219	0.029	0.000	0.281	0.202	1	0.00	0.01	0.03
1G	85	4.893	0.072	-0.030	0.000	-0.281	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1H	85	4.893	0.219	-0.030	0.000	-0.281	0.202	1	0.00	0.01	0.03
1I	85	-0.588	0.074	0.020	0.000	0.168	0.216	1	0.00	0.00	0.02
1J	85	-0.588	0.217	0.020	0.000	0.168	0.076	1	0.00	0.00	0.01
1K	85	-0.588	0.074	-0.021	0.000	-0.168	0.216	1	0.00	0.00	0.02
1L	85	-0.588	0.217	-0.021	0.000	-0.168	0.076	1	0.00	0.00	0.01
1M	85	6.064	0.074	0.020	0.000	0.168	0.216	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	6.064	0.217	0.020	0.000	0.168	0.076	1	0.00	0.01	0.02
1O	85	6.064	0.074	-0.021	0.000	-0.168	0.216	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	6.064	0.217	-0.021	0.000	-0.168	0.076	1	0.00	0.01	0.02
1Q	85	-1.952	-0.068	0.021	0.000	0.112	0.340	1	0.00	0.00	0.02
1R	85	-1.952	0.359	0.021	0.000	0.112	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-1.952	-0.068	-0.021	0.000	-0.112	0.340	1	0.00	0.00	0.02
1T	85	-1.952	0.359	-0.021	0.000	-0.112	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.428	-0.068	0.021	0.000	0.112	0.340	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.428	0.359	0.021	0.000	0.112	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	7.428	-0.068	-0.021	0.000	-0.112	0.340	1	0.00	0.01	0.02

1X	85	7.428	0.359	-0.021	0.000	-0.112	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	85	8.863	0.456	0.000	0.000	-0.000	0.376	1	0.00	0.01	0.02
7	85	7.559	0.395	0.000	0.000	0.000	0.333	1	0.00	0.01	0.02
8	85	9.301	0.492	-0.000	0.000	0.000	0.402	1	0.00	0.01	0.02
1A	102	0.583	0.027	0.029	0.000	0.281	0.098	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	0.583	0.174	0.029	0.000	0.281	0.237	1	0.00	0.00	0.02
1C	102	0.583	0.027	-0.030	0.000	-0.281	0.098	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	0.583	0.174	-0.030	0.000	-0.281	0.237	1	0.00	0.00	0.02
1E	102	4.893	0.027	0.029	0.000	0.281	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	4.893	0.174	0.029	0.000	0.281	0.237	1	0.00	0.01	0.03
1G	102	4.893	0.027	-0.030	0.000	-0.281	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	4.893	0.174	-0.030	0.000	-0.281	0.237	1	0.00	0.01	0.03
1I	102	-0.588	0.030	0.020	0.000	0.168	0.248	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	-0.588	0.172	0.020	0.000	0.168	0.086	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	-0.588	0.030	-0.021	0.000	-0.167	0.248	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	-0.588	0.172	-0.021	0.000	-0.167	0.086	1	0.00	0.00	0.01
1M	102	6.064	0.030	0.020	0.000	0.168	0.248	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	6.064	0.172	0.020	0.000	0.168	0.086	1	0.00	0.01	0.02
1O	102	6.064	0.030	-0.021	0.000	-0.167	0.248	1	0.00	0.01	0.02
1P	102	6.064	0.172	-0.021	0.000	-0.167	0.086	1	0.00	0.01	0.02
1Q	102	-1.952	-0.112	0.021	0.000	0.112	0.397	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-1.952	0.314	0.021	0.000	0.112	-0.063	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-1.952	-0.112	-0.021	0.000	-0.112	0.397	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-1.952	0.314	-0.021	0.000	-0.112	-0.063	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.428	-0.112	0.021	0.000	0.112	0.397	1	0.00	0.01	0.02
1V	102	7.428	0.314	0.021	0.000	0.112	-0.063	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.428	-0.112	-0.021	0.000	-0.112	0.397	1	0.00	0.01	0.02
1X	102	7.428	0.314	-0.021	0.000	-0.112	-0.063	1	0.00	0.01	0.02
2	102	8.863	0.398	0.000	0.000	-0.000	0.449	1	0.00	0.01	0.02
7	102	7.559	0.337	0.000	0.000	0.000	0.396	1	0.00	0.01	0.02
8	102	9.301	0.434	-0.000	0.000	0.000	0.480	1	0.00	0.01	0.02
1A	119	0.583	-0.017	0.029	0.000	0.281	0.098	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	0.583	0.130	0.029	0.000	0.281	0.263	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	0.583	-0.017	-0.030	0.000	-0.281	0.098	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	0.583	0.130	-0.030	0.000	-0.281	0.263	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	4.893	-0.017	0.029	0.000	0.281	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1F	119	4.893	0.130	0.029	0.000	0.281	0.263	1	0.00	0.01	0.03
1G	119	4.893	-0.017	-0.030	0.000	-0.281	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1H	119	4.893	0.130	-0.030	0.000	-0.281	0.263	1	0.00	0.01	0.03
1I	119	-0.588	-0.015	0.020	0.000	0.167	0.273	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	-0.588	0.127	0.020	0.000	0.167	0.088	1	0.00	0.00	0.01
1K	119	-0.588	-0.015	-0.021	0.000	-0.167	0.273	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	-0.588	0.127	-0.021	0.000	-0.167	0.088	1	0.00	0.00	0.01
1M	119	6.064	-0.015	0.020	0.000	0.167	0.273	1	0.00	0.01	0.02
1N	119	6.064	0.127	0.020	0.000	0.167	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	6.064	-0.015	-0.021	0.000	-0.167	0.273	1	0.00	0.01	0.02
1P	119	6.064	0.127	-0.021	0.000	-0.167	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-1.952	-0.157	0.021	0.000	0.112	0.446	1	0.00	0.00	0.02
1R	119	-1.952	0.270	0.021	0.000	0.112	-0.085	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-1.952	-0.157	-0.021	0.000	-0.112	0.446	1	0.00	0.00	0.02
1T	119	-1.952	0.270	-0.021	0.000	-0.112	-0.085	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.428	-0.157	0.021	0.000	0.112	0.446	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.428	0.270	0.021	0.000	0.112	-0.085	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.428	-0.157	-0.021	0.000	-0.112	0.446	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.428	0.270	-0.021	0.000	-0.112	-0.085	1	0.00	0.01	0.02
2	119	8.863	0.340	0.000	0.000	-0.000	0.512	1	0.00	0.01	0.02
7	119	7.559	0.279	0.000	0.000	0.000	0.448	1	0.00	0.01	0.02
8	119	9.301	0.377	-0.000	0.000	0.000	0.549	1	0.00	0.01	0.02
1A	136	0.583	-0.062	0.029	0.000	0.281	0.090	1	0.00	0.00	0.02
1B	136	0.583	0.085	0.029	0.000	0.281	0.283	1	0.00	0.00	0.02
1C	136	0.583	-0.062	-0.030	0.000	-0.281	0.090	1	0.00	0.00	0.02
1D	136	0.583	0.085	-0.030	0.000	-0.281	0.283	1	0.00	0.00	0.02
1E	136	4.893	-0.062	0.029	0.000	0.281	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1F	136	4.893	0.085	0.029	0.000	0.281	0.283	1	0.00	0.01	0.03
1G	136	4.893	-0.062	-0.030	0.000	-0.281	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1H	136	4.893	0.085	-0.030	0.000	-0.281	0.283	1	0.00	0.01	0.03
1I	136	-0.588	-0.059	0.020	0.000	0.167	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1J	136	-0.588	0.083	0.020	0.000	0.167	0.083	1	0.00	0.00	0.01
1K	136	-0.588	-0.059	-0.021	0.000	-0.167	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1L	136	-0.588	0.083	-0.021	0.000	-0.167	0.083	1	0.00	0.00	0.01
1M	136	6.064	-0.059	0.020	0.000	0.167	0.290	1	0.00	0.01	0.02
1N	136	6.064	0.083	0.020	0.000	0.167	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1O	136	6.064	-0.059	-0.021	0.000	-0.167	0.290	1	0.00	0.01	0.02
1P	136	6.064	0.083	-0.021	0.000	-0.167	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1Q	136	-1.952	-0.201	0.021	0.000	0.112	0.487	1	0.00	0.00	0.02
1R	136	-1.952	0.225	0.021	0.000	0.112	-0.115	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-1.952	-0.201	-0.021	0.000	-0.112	0.487	1	0.00	0.00	0.02
1T	136	-1.952	0.225	-0.021	0.000	-0.112	-0.115	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.428	-0.201	0.021	0.000	0.112	0.487	1	0.00	0.01	0.03
1V	136	7.428	0.225	0.021	0.000	0.112	-0.115	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.428	-0.201	-0.021	0.000	-0.112	0.487	1	0.00	0.01	0.03
1X	136	7.428	0.225	-0.021	0.000	-0.112	-0.115	1	0.00	0.01	0.02
2	136	8.863	0.283	0.000	0.000	-0.000	0.565	1	0.00	0.01	0.02
7	136	7.559	0.221	0.000	0.000	0.000	0.490	1	0.00	0.01	0.02
8	136	9.301	0.319	-0.000	0.000	0.000	0.608	1	0.00	0.01	0.03
1A	153	0.583	-0.106	0.029	0.000	0.281	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1B	153	0.583	0.041	0.029	0.000	0.281	0.295	1	0.00	0.00	0.02
1C	153	0.583	-0.106	-0.030	0.000	-0.281	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1D	153	0.583	0.041	-0.030	0.000	-0.281	0.295	1	0.00	0.00	0.02
1E	153	4.893	-0.106	0.029	0.000	0.281	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1F	153	4.893	0.041	0.029	0.000	0.281	0.295	1	0.00	0.01	0.03
1G	153	4.893	-0.106	-0.030	0.000	-0.281	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1H	153	4.893	0.041	-0.030	0.000	-0.281	0.295	1	0.00	0.01	0.03
1I	153	-0.588	-0.104	0.020	0.000	0.166	0.299	1	0.00	0.00	0.02

1J	153	-0.588	0.038	0.020	0.000	0.166	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1K	153	-0.588	-0.104	-0.021	0.000	-0.166	0.299	1	0.00	0.00	0.02
1L	153	-0.588	0.038	-0.021	0.000	-0.166	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1M	153	6.064	-0.104	0.020	0.000	0.166	0.299	1	0.00	0.01	0.02
1N	153	6.064	0.038	0.020	0.000	0.166	0.070	1	0.00	0.01	0.02
1O	153	6.064	-0.104	-0.021	0.000	-0.166	0.299	1	0.00	0.01	0.02
1P	153	6.064	0.038	-0.021	0.000	-0.166	0.070	1	0.00	0.01	0.02
1Q	153	-1.952	-0.246	0.021	0.000	0.112	0.521	1	0.00	0.00	0.02
1R	153	-1.952	0.180	0.021	0.000	0.112	-0.152	1	0.00	0.00	0.01
1S	153	-1.952	-0.246	-0.021	0.000	-0.112	0.521	1	0.00	0.00	0.02
1T	153	-1.952	0.180	-0.021	0.000	-0.112	-0.152	1	0.00	0.00	0.01
1U	153	7.428	-0.246	0.021	0.000	0.112	0.521	1	0.00	0.01	0.03
1V	153	7.428	0.180	0.021	0.000	0.112	-0.152	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.428	-0.246	-0.021	0.000	-0.112	0.521	1	0.00	0.01	0.03
1X	153	7.428	0.180	-0.021	0.000	-0.112	-0.152	1	0.00	0.01	0.02
2	153	8.863	0.225	0.000	0.000	-0.000	0.608	1	0.00	0.01	0.03
7	153	7.559	0.163	0.000	0.000	0.000	0.523	1	0.00	0.01	0.02
8	153	9.301	0.261	-0.000	0.000	0.000	0.658	1	0.00	0.01	0.03
1A	170	0.583	-0.151	0.029	0.000	0.281	0.052	1	0.00	0.00	0.02
1B	170	0.583	-0.004	0.029	0.000	0.281	0.299	1	0.00	0.00	0.02
1C	170	0.583	-0.151	-0.030	0.000	-0.280	0.052	1	0.00	0.00	0.02
1D	170	0.583	-0.004	-0.030	0.000	-0.280	0.299	1	0.00	0.00	0.02
1E	170	4.893	-0.151	0.029	0.000	0.281	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1F	170	4.893	-0.004	0.029	0.000	0.281	0.299	1	0.00	0.01	0.03
1G	170	4.893	-0.151	-0.030	0.000	-0.280	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1H	170	4.893	-0.004	-0.030	0.000	-0.280	0.299	1	0.00	0.01	0.03
1I	170	-0.588	-0.148	0.020	0.000	0.166	0.301	1	0.00	0.00	0.02
1J	170	-0.588	-0.006	0.020	0.000	0.166	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1K	170	-0.588	-0.148	-0.021	0.000	-0.166	0.301	1	0.00	0.00	0.02
1L	170	-0.588	-0.006	-0.021	0.000	-0.166	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1M	170	6.064	-0.148	0.020	0.000	0.166	0.301	1	0.00	0.01	0.02
1N	170	6.064	-0.006	0.020	0.000	0.166	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1O	170	6.064	-0.148	-0.021	0.000	-0.166	0.301	1	0.00	0.01	0.02
1P	170	6.064	-0.006	-0.021	0.000	-0.166	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1Q	170	-1.952	-0.290	0.021	0.000	0.112	0.548	1	0.00	0.00	0.02
1R	170	-1.952	0.136	0.021	0.000	0.112	-0.197	1	0.00	0.00	0.01
1S	170	-1.952	-0.290	-0.021	0.000	-0.112	0.548	1	0.00	0.00	0.02
1T	170	-1.952	0.136	-0.021	0.000	-0.112	-0.197	1	0.00	0.00	0.01
1U	170	7.428	-0.290	0.021	0.000	0.112	0.548	1	0.00	0.01	0.03
1V	170	7.428	0.136	0.021	0.000	0.112	-0.197	1	0.00	0.01	0.02
1W	170	7.428	-0.290	-0.021	0.000	-0.112	0.548	1	0.00	0.01	0.03
1X	170	7.428	0.136	-0.021	0.000	-0.112	-0.197	1	0.00	0.01	0.02
2	170	8.863	0.167	0.000	0.000	-0.000	0.641	1	0.00	0.01	0.03
7	170	7.559	0.105	0.000	0.000	-0.000	0.546	1	0.00	0.01	0.02
8	170	9.301	0.203	-0.000	0.000	0.000	0.697	1	0.00	0.01	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1I	-0.588	0.170	0.301	1	0.5072	1.0013	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1J	-0.588	0.170	0.088	1	0.5072	1.0013	1.0003	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1K	-0.588	-0.170	0.301	1	0.5072	1.0013	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1L	-0.588	-0.170	0.088	1	0.5072	1.0013	1.0003	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1Q	-1.952	0.112	0.548	1	0.5072	1.0045	1.0003	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1R	-1.952	0.112	-0.197	1	0.5072	1.0045	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1S	-1.952	-0.112	0.548	1	0.5072	1.0045	1.0003	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1T	-1.952	-0.112	-0.197	1	0.5072	1.0045	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 21 NI 4704 NF 4639 Lungh. 160.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-1.044	0.165	0.586	0.000	0.658	-0.006	1	0.00	0.00	0.04	
1B	0	-1.044	0.216	0.586	0.000	0.658	-0.077	1	0.00	0.00	0.04	
1C	0	-1.044	0.165	-0.586	0.000	-0.659	-0.006	1	0.00	0.00	0.04	
1D	0	-1.044	0.216	-0.586	0.000	-0.659	-0.077	1	0.00	0.00	0.04	
1E	0	1.589	0.165	0.586	0.000	0.658	-0.006	1	0.00	0.00	0.04	
1F	0	1.589	0.216	0.586	0.000	0.658	-0.077	1	0.00	0.00	0.04	
1G	0	1.589	0.165	-0.586	0.000	-0.659	-0.006	1	0.00	0.00	0.04	
1H	0	1.589	0.216	-0.586	0.000	-0.659	-0.077	1	0.00	0.00	0.04	
1I	0	-2.035	0.152	0.343	0.000	0.382	0.012	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	-2.035	0.229	0.343	0.000	0.382	-0.095	1	0.00	0.00	0.03	
1K	0	-2.035	0.152	-0.343	0.000	-0.382	0.012	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	-2.035	0.229	-0.343	0.000	-0.382	-0.095	1	0.00	0.00	0.03	
1M	0	2.580	0.152	0.343	0.000	0.382	0.012	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	2.580	0.229	0.343	0.000	0.382	-0.095	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	2.580	0.152	-0.343	0.000	-0.382	0.012	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	2.580	0.229	-0.343	0.000	-0.382	-0.095	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-2.530	0.170	0.223	0.000	0.246	-0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1R	0	-2.530	0.211	0.223	0.000	0.246	-0.080	1	0.00	0.00	0.02	
1S	0	-2.530	0.170	-0.223	0.000	-0.247	-0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1T	0	-2.530	0.211	-0.223	0.000	-0.247	-0.080	1	0.00	0.00	0.02	
1U	0	3.075	0.170	0.223	0.000	0.246	-0.003	1	0.00	0.00	0.02	

1V	0	3.075	0.211	0.223	0.000	0.246	-0.080	1	0.00	0.00	0.02
1W	0	3.075	0.170	-0.223	0.000	-0.247	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1X	0	3.075	0.211	-0.223	0.000	-0.247	-0.080	1	0.00	0.00	0.02
2	0	-0.426	0.213	0.000	0.000	0.001	-0.039	1	0.00	0.00	0.00
7	0	-0.324	0.221	0.000	0.000	0.000	-0.042	1	0.00	0.00	0.00
8	0	-0.820	0.207	-0.000	0.000	0.000	-0.036	1	0.00	0.00	0.00
1A	16	-1.044	0.123	0.586	0.000	0.564	0.016	1	0.00	0.00	0.03
1B	16	-1.044	0.174	0.586	0.000	0.564	-0.045	1	0.00	0.00	0.03
1C	16	-1.044	0.123	-0.586	0.000	-0.565	0.016	1	0.00	0.00	0.03
1D	16	-1.044	0.174	-0.586	0.000	-0.565	-0.045	1	0.00	0.00	0.03
1E	16	1.589	0.123	0.586	0.000	0.564	0.016	1	0.00	0.00	0.03
1F	16	1.589	0.174	0.586	0.000	0.564	-0.045	1	0.00	0.00	0.03
1G	16	1.589	0.123	-0.586	0.000	-0.565	0.016	1	0.00	0.00	0.03
1H	16	1.589	0.174	-0.586	0.000	-0.565	-0.045	1	0.00	0.00	0.03
1I	16	-2.035	0.110	0.343	0.000	0.326	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1J	16	-2.035	0.187	0.343	0.000	0.326	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1K	16	-2.035	0.110	-0.343	0.000	-0.327	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1L	16	-2.035	0.187	-0.343	0.000	-0.327	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1M	16	2.580	0.110	0.343	0.000	0.326	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1N	16	2.580	0.187	0.343	0.000	0.326	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1O	16	2.580	0.110	-0.343	0.000	-0.327	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1P	16	2.580	0.187	-0.343	0.000	-0.327	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1Q	16	-2.530	0.128	0.223	0.000	0.210	0.022	1	0.00	0.00	0.01
1R	16	-2.530	0.169	0.223	0.000	0.210	-0.051	1	0.00	0.00	0.02
1S	16	-2.530	0.128	-0.223	0.000	-0.211	0.022	1	0.00	0.00	0.01
1T	16	-2.530	0.169	-0.223	0.000	-0.211	-0.051	1	0.00	0.00	0.02
1U	16	3.075	0.128	0.223	0.000	0.210	0.022	1	0.00	0.00	0.02
1V	16	3.075	0.169	0.223	0.000	0.210	-0.051	1	0.00	0.00	0.02
1W	16	3.075	0.128	-0.223	0.000	-0.211	0.022	1	0.00	0.00	0.02
1X	16	3.075	0.169	-0.223	0.000	-0.211	-0.051	1	0.00	0.00	0.02
2	16	-0.426	0.158	0.000	0.000	0.000	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
7	16	-0.324	0.166	0.000	0.000	0.000	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
8	16	-0.820	0.153	-0.000	0.000	0.000	-0.007	1	0.00	0.00	0.00
1A	32	-1.044	0.081	0.586	0.000	0.470	0.032	1	0.00	0.00	0.03
1B	32	-1.044	0.132	0.586	0.000	0.470	-0.020	1	0.00	0.00	0.03
1C	32	-1.044	0.081	-0.586	0.000	-0.471	0.032	1	0.00	0.00	0.03
1D	32	-1.044	0.132	-0.586	0.000	-0.471	-0.020	1	0.00	0.00	0.03
1E	32	1.589	0.081	0.586	0.000	0.470	0.032	1	0.00	0.00	0.03
1F	32	1.589	0.132	0.586	0.000	0.470	-0.020	1	0.00	0.00	0.03
1G	32	1.589	0.081	-0.586	0.000	-0.471	0.032	1	0.00	0.00	0.03
1H	32	1.589	0.132	-0.586	0.000	-0.471	-0.020	1	0.00	0.00	0.03
1I	32	-2.035	0.068	0.343	0.000	0.271	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1J	32	-2.035	0.145	0.343	0.000	0.271	-0.034	1	0.00	0.00	0.02
1K	32	-2.035	0.068	-0.343	0.000	-0.272	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1L	32	-2.035	0.145	-0.343	0.000	-0.272	-0.034	1	0.00	0.00	0.02
1M	32	2.580	0.068	0.343	0.000	0.271	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1N	32	2.580	0.145	0.343	0.000	0.271	-0.034	1	0.00	0.00	0.02
1O	32	2.580	0.068	-0.343	0.000	-0.272	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1P	32	2.580	0.145	-0.343	0.000	-0.272	-0.034	1	0.00	0.00	0.02
1Q	32	-2.530	0.086	0.223	0.000	0.174	0.040	1	0.00	0.00	0.01
1R	32	-2.530	0.127	0.223	0.000	0.174	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1S	32	-2.530	0.086	-0.223	0.000	-0.175	0.040	1	0.00	0.00	0.01
1T	32	-2.530	0.127	-0.223	0.000	-0.175	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1U	32	3.075	0.086	0.223	0.000	0.174	0.040	1	0.00	0.00	0.01
1V	32	3.075	0.127	0.223	0.000	0.174	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1W	32	3.075	0.086	-0.223	0.000	-0.175	0.040	1	0.00	0.00	0.01
1X	32	3.075	0.127	-0.223	0.000	-0.175	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
2	32	-0.426	0.104	0.000	0.000	0.000	0.012	1	0.00	0.00	0.00
7	32	-0.324	0.112	0.000	0.000	0.000	0.011	1	0.00	0.00	0.00
8	32	-0.820	0.098	-0.000	0.000	0.000	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1A	48	-1.044	0.039	0.586	0.000	0.376	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1B	48	-1.044	0.090	0.586	0.000	0.376	-0.001	1	0.00	0.00	0.02
1C	48	-1.044	0.039	-0.586	0.000	-0.377	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1D	48	-1.044	0.090	-0.586	0.000	-0.377	-0.001	1	0.00	0.00	0.02
1E	48	1.589	0.039	0.586	0.000	0.376	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1F	48	1.589	0.090	0.586	0.000	0.376	-0.001	1	0.00	0.00	0.02
1G	48	1.589	0.039	-0.586	0.000	-0.377	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1H	48	1.589	0.090	-0.586	0.000	-0.377	-0.001	1	0.00	0.00	0.02
1I	48	-2.035	0.027	0.343	0.000	0.216	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1J	48	-2.035	0.103	0.343	0.000	0.216	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1K	48	-2.035	0.027	-0.343	0.000	-0.217	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1L	48	-2.035	0.103	-0.343	0.000	-0.217	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1M	48	2.580	0.027	0.343	0.000	0.216	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1N	48	2.580	0.103	0.343	0.000	0.216	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1O	48	2.580	0.027	-0.343	0.000	-0.217	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1P	48	2.580	0.103	-0.343	0.000	-0.217	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1Q	48	-2.530	0.044	0.223	0.000	0.139	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1R	48	-2.530	0.085	0.223	0.000	0.139	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1S	48	-2.530	0.044	-0.223	0.000	-0.139	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1T	48	-2.530	0.085	-0.223	0.000	-0.139	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1U	48	3.075	0.044	0.223	0.000	0.139	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1V	48	3.075	0.085	0.223	0.000	0.139	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1W	48	3.075	0.044	-0.223	0.000	-0.139	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1X	48	3.075	0.085	-0.223	0.000	-0.139	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
2	48	-0.426	0.049	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
7	48	-0.324	0.057	0.000	0.000	0.000	0.025	1	0.00	0.00	0.00
8	48	-0.820	0.044	-0.000	0.000	0.000	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1A	64	-1.044	-0.002	0.586	0.000	0.283	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1B	64	-1.044	0.048	0.586	0.000	0.283	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1C	64	-1.044	-0.002	-0.586	0.000	-0.283	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1D	64	-1.044	0.048	-0.586	0.000	-0.283	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1E	64	1.589	-0.002	0.586	0.000	0.283	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1F	64	1.589	0.048	0.586	0.000	0.283	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1G	64	1.589	-0.002	-0.586	0.000	-0.283	0.043	1	0.00	0.00	0.02

1H	64	1.589	0.048	-0.586	0.000	-0.283	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1I	64	-2.035	-0.015	0.343	0.000	0.161	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1J	64	-2.035	0.061	0.343	0.000	0.161	0.000	1	0.00	0.00	0.01
1K	64	-2.035	-0.015	-0.343	0.000	-0.162	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1L	64	-2.035	0.061	-0.343	0.000	-0.162	0.000	1	0.00	0.00	0.01
1M	64	2.580	-0.015	0.343	0.000	0.161	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1N	64	2.580	0.061	0.343	0.000	0.161	0.000	1	0.00	0.00	0.01
1O	64	2.580	-0.015	-0.343	0.000	-0.162	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1P	64	2.580	0.061	-0.343	0.000	-0.162	0.000	1	0.00	0.00	0.01
1Q	64	-2.530	0.002	0.223	0.000	0.103	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1R	64	-2.530	0.044	0.223	0.000	0.103	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
1S	64	-2.530	0.002	-0.223	0.000	-0.103	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1T	64	-2.530	0.044	-0.223	0.000	-0.103	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
1U	64	3.075	0.002	0.223	0.000	0.103	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1V	64	3.075	0.044	0.223	0.000	0.103	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
1W	64	3.075	0.002	-0.223	0.000	-0.103	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1X	64	3.075	0.044	-0.223	0.000	-0.103	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
2	64	-0.426	-0.005	0.000	0.000	0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
7	64	-0.324	0.003	0.000	0.000	0.000	0.029	1	0.00	0.00	0.00
8	64	-0.820	-0.011	-0.000	0.000	0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
1A	80	-1.044	-0.044	0.586	0.000	0.189	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1B	80	-1.044	0.006	0.586	0.000	0.189	0.015	1	0.00	0.00	0.01
1C	80	-1.044	-0.044	-0.586	0.000	-0.189	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1D	80	-1.044	0.006	-0.586	0.000	-0.189	0.015	1	0.00	0.00	0.01
1E	80	1.589	-0.044	0.586	0.000	0.189	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1F	80	1.589	0.006	0.586	0.000	0.189	0.015	1	0.00	0.00	0.01
1G	80	1.589	-0.044	-0.586	0.000	-0.189	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1H	80	1.589	0.006	-0.586	0.000	-0.189	0.015	1	0.00	0.00	0.01
1I	80	-2.035	-0.057	0.343	0.000	0.106	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1J	80	-2.035	0.019	0.343	0.000	0.106	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1K	80	-2.035	-0.057	-0.343	0.000	-0.107	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1L	80	-2.035	0.019	-0.343	0.000	-0.107	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1M	80	2.580	-0.057	0.343	0.000	0.106	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1N	80	2.580	0.019	0.343	0.000	0.106	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1O	80	2.580	-0.057	-0.343	0.000	-0.107	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1P	80	2.580	0.019	-0.343	0.000	-0.107	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1Q	80	-2.530	-0.040	0.223	0.000	0.067	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1R	80	-2.530	0.002	0.223	0.000	0.067	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1S	80	-2.530	-0.040	-0.223	0.000	-0.068	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1T	80	-2.530	0.002	-0.223	0.000	-0.068	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1U	80	3.075	-0.040	0.223	0.000	0.067	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1V	80	3.075	0.002	0.223	0.000	0.067	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1W	80	3.075	-0.040	-0.223	0.000	-0.068	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1X	80	3.075	0.002	-0.223	0.000	-0.068	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
2	80	-0.426	-0.060	0.000	0.000	0.000	0.022	1	0.00	0.00	0.00
7	80	-0.324	-0.052	0.000	0.000	0.000	0.025	1	0.00	0.00	0.00
8	80	-0.820	-0.065	-0.000	0.000	0.000	0.021	1	0.00	0.00	0.00
1A	96	-1.044	-0.086	0.586	0.000	0.095	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1B	96	-1.044	-0.035	0.586	0.000	0.095	0.014	1	0.00	0.00	0.01
1C	96	-1.044	-0.086	-0.586	0.000	-0.095	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1D	96	-1.044	-0.035	-0.586	0.000	-0.095	0.014	1	0.00	0.00	0.01
1E	96	1.589	-0.086	0.586	0.000	0.095	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1F	96	1.589	-0.035	0.586	0.000	0.095	0.014	1	0.00	0.00	0.01
1G	96	1.589	-0.086	-0.586	0.000	-0.095	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1H	96	1.589	-0.035	-0.586	0.000	-0.095	0.014	1	0.00	0.00	0.01
1I	96	-2.035	-0.099	0.343	0.000	0.051	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1J	96	-2.035	-0.023	0.343	0.000	0.051	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1K	96	-2.035	-0.099	-0.343	0.000	-0.051	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1L	96	-2.035	-0.023	-0.343	0.000	-0.051	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1M	96	2.580	-0.099	0.343	0.000	0.051	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1N	96	2.580	-0.023	0.343	0.000	0.051	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1O	96	2.580	-0.099	-0.343	0.000	-0.051	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1P	96	2.580	-0.023	-0.343	0.000	-0.051	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1Q	96	-2.530	-0.081	0.223	0.000	0.031	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1R	96	-2.530	-0.040	0.223	0.000	0.031	-0.004	1	0.00	0.00	0.00
1S	96	-2.530	-0.081	-0.223	0.000	-0.032	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1T	96	-2.530	-0.040	-0.223	0.000	-0.032	-0.004	1	0.00	0.00	0.00
1U	96	3.075	-0.081	0.223	0.000	0.031	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1V	96	3.075	-0.040	0.223	0.000	0.031	-0.004	1	0.00	0.00	0.01
1W	96	3.075	-0.081	-0.223	0.000	-0.032	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1X	96	3.075	-0.040	-0.223	0.000	-0.032	-0.004	1	0.00	0.00	0.01
2	96	-0.426	-0.114	0.000	0.000	0.000	0.008	1	0.00	0.00	0.00
7	96	-0.324	-0.106	0.000	0.000	0.000	0.013	1	0.00	0.00	0.00
8	96	-0.820	-0.119	-0.000	0.000	0.000	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1A	112	-1.044	-0.128	0.586	0.000	0.001	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1B	112	-1.044	-0.077	0.586	0.000	0.001	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1C	112	-1.044	-0.128	-0.586	0.000	-0.001	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1D	112	-1.044	-0.077	-0.586	0.000	-0.001	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1E	112	1.589	-0.128	0.586	0.000	0.001	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1F	112	1.589	-0.077	0.586	0.000	0.001	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1G	112	1.589	-0.128	-0.586	0.000	-0.001	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1H	112	1.589	-0.077	-0.586	0.000	-0.001	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1I	112	-2.035	-0.141	0.343	0.000	-0.004	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1J	112	-2.035	-0.065	0.343	0.000	-0.004	0.001	1	0.00	0.00	0.00
1K	112	-2.035	-0.141	-0.343	0.000	0.004	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1L	112	-2.035	-0.065	-0.343	0.000	0.004	0.001	1	0.00	0.00	0.00
1M	112	2.580	-0.141	0.343	0.000	-0.004	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1N	112	2.580	-0.065	0.343	0.000	-0.004	0.001	1	0.00	0.00	0.00
1O	112	2.580	-0.141	-0.343	0.000	0.004	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1P	112	2.580	-0.065	-0.343	0.000	0.004	0.001	1	0.00	0.00	0.00
1Q	112	-2.530	-0.123	0.223	0.000	-0.004	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1R	112	-2.530	-0.082	0.223	0.000	-0.004	-0.015	1	0.00	0.00	0.00
1S	112	-2.530	-0.123	-0.223	0.000	0.004	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1T	112	-2.530	-0.082	-0.223	0.000	0.004	-0.015	1	0.00	0.00	0.00
1U	112	3.075	-0.123	0.223	0.000	-0.004	0.030	1	0.00	0.00	0.00

1V	112	3.075	-0.082	0.223	0.000	-0.004	-0.015	1	0.00	0.00	0.00
1W	112	3.075	-0.123	-0.223	0.000	0.004	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1X	112	3.075	-0.082	-0.223	0.000	0.004	-0.015	1	0.00	0.00	0.00
2	112	-0.426	-0.169	0.000	0.000	0.000	-0.014	1	0.00	0.00	0.00
7	112	-0.324	-0.161	0.000	0.000	0.000	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
8	112	-0.820	-0.174	-0.000	0.000	0.000	-0.017	1	0.00	0.00	0.00
1A	128	-1.044	-0.170	0.586	0.000	-0.093	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1B	128	-1.044	-0.119	0.586	0.000	-0.093	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1C	128	-1.044	-0.170	-0.586	0.000	0.093	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1D	128	-1.044	-0.119	-0.586	0.000	0.093	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1E	128	1.589	-0.170	0.586	0.000	-0.093	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1F	128	1.589	-0.119	0.586	0.000	-0.093	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1G	128	1.589	-0.170	-0.586	0.000	0.093	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1H	128	1.589	-0.119	-0.586	0.000	0.093	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1I	128	-2.035	-0.183	0.343	0.000	-0.059	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1J	128	-2.035	-0.106	0.343	0.000	-0.059	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1K	128	-2.035	-0.183	-0.343	0.000	0.059	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1L	128	-2.035	-0.106	-0.343	0.000	0.059	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1M	128	2.580	-0.183	0.343	0.000	-0.059	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1N	128	2.580	-0.106	0.343	0.000	-0.059	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1O	128	2.580	-0.183	-0.343	0.000	0.059	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1P	128	2.580	-0.106	-0.343	0.000	0.059	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1Q	128	-2.530	-0.165	0.223	0.000	-0.040	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1R	128	-2.530	-0.124	0.223	0.000	-0.040	-0.032	1	0.00	0.00	0.01
1S	128	-2.530	-0.165	-0.223	0.000	0.040	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1T	128	-2.530	-0.124	-0.223	0.000	0.040	-0.032	1	0.00	0.00	0.01
1U	128	3.075	-0.165	0.223	0.000	-0.040	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1V	128	3.075	-0.124	0.223	0.000	-0.040	-0.032	1	0.00	0.00	0.01
1W	128	3.075	-0.165	-0.223	0.000	0.040	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1X	128	3.075	-0.124	-0.223	0.000	0.040	-0.032	1	0.00	0.00	0.01
2	128	-0.426	-0.223	0.000	0.000	0.000	-0.046	1	0.00	0.00	0.00
7	128	-0.324	-0.215	0.000	0.000	0.000	-0.039	1	0.00	0.00	0.00
8	128	-0.820	-0.228	-0.000	0.000	0.000	-0.049	1	0.00	0.00	0.00
1A	144	-1.044	-0.212	0.586	0.000	-0.187	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1B	144	-1.044	-0.161	0.586	0.000	-0.187	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1C	144	-1.044	-0.212	-0.586	0.000	0.187	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1D	144	-1.044	-0.161	-0.586	0.000	0.187	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1E	144	1.589	-0.212	0.586	0.000	-0.187	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	144	1.589	-0.161	0.586	0.000	-0.187	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1G	144	1.589	-0.212	-0.586	0.000	0.187	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	144	1.589	-0.161	-0.586	0.000	0.187	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1I	144	-2.035	-0.225	0.343	0.000	-0.114	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1J	144	-2.035	-0.148	0.343	0.000	-0.114	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1K	144	-2.035	-0.225	-0.343	0.000	0.114	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1L	144	-2.035	-0.148	-0.343	0.000	0.114	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1M	144	2.580	-0.225	0.343	0.000	-0.114	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1N	144	2.580	-0.148	0.343	0.000	-0.114	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1O	144	2.580	-0.225	-0.343	0.000	0.114	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1P	144	2.580	-0.148	-0.343	0.000	0.114	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1Q	144	-2.530	-0.207	0.223	0.000	-0.076	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1R	144	-2.530	-0.166	0.223	0.000	-0.076	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1S	144	-2.530	-0.207	-0.223	0.000	0.076	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1T	144	-2.530	-0.166	-0.223	0.000	0.076	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1U	144	3.075	-0.207	0.223	0.000	-0.076	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1V	144	3.075	-0.166	0.223	0.000	-0.076	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1W	144	3.075	-0.207	-0.223	0.000	0.076	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1X	144	3.075	-0.166	-0.223	0.000	0.076	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
2	144	-0.426	-0.278	0.000	0.000	0.000	-0.086	1	0.00	0.00	0.00
7	144	-0.324	-0.270	0.000	0.000	0.000	-0.077	1	0.00	0.00	0.00
8	144	-0.820	-0.283	-0.000	0.000	0.000	-0.090	1	0.00	0.00	0.00
1A	160	-1.044	-0.254	0.586	0.000	-0.281	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1B	160	-1.044	-0.203	0.586	0.000	-0.281	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1C	160	-1.044	-0.254	-0.586	0.000	0.280	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1D	160	-1.044	-0.203	-0.586	0.000	0.280	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1E	160	1.589	-0.254	0.586	0.000	-0.281	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1F	160	1.589	-0.203	0.586	0.000	-0.281	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1G	160	1.589	-0.254	-0.586	0.000	0.280	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1H	160	1.589	-0.203	-0.586	0.000	0.280	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1I	160	-2.035	-0.267	0.343	0.000	-0.169	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1J	160	-2.035	-0.190	0.343	0.000	-0.169	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1K	160	-2.035	-0.267	-0.343	0.000	0.169	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1L	160	-2.035	-0.190	-0.343	0.000	0.169	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1M	160	2.580	-0.267	0.343	0.000	-0.169	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1N	160	2.580	-0.190	0.343	0.000	-0.169	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1O	160	2.580	-0.267	-0.343	0.000	0.169	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1P	160	2.580	-0.190	-0.343	0.000	0.169	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1Q	160	-2.530	-0.249	0.223	0.000	-0.111	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1R	160	-2.530	-0.208	0.223	0.000	-0.111	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1S	160	-2.530	-0.249	-0.223	0.000	0.111	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1T	160	-2.530	-0.208	-0.223	0.000	0.111	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1U	160	3.075	-0.249	0.223	0.000	-0.111	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1V	160	3.075	-0.208	0.223	0.000	-0.111	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1W	160	3.075	-0.249	-0.223	0.000	0.111	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1X	160	3.075	-0.208	-0.223	0.000	0.111	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
2	160	-0.426	-0.332	0.000	0.000	0.000	-0.135	1	0.00	0.00	0.00
7	160	-0.324	-0.324	0.000	0.000	0.000	-0.125	1	0.00	0.00	0.00
8	160	-0.820	-0.337	-0.000	0.000	0.000	-0.140	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{\min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----											

kN			kN*m												
1A	-1.044	0.658	-0.084	1	0.5425	0.9981	1.0007	--	--	0.00	--	0.04	Snell.	'zx'='	61
1B	-1.044	0.658	-0.077	1	0.5425	0.9981	1.0008	--	--	0.00	--	0.04	Snell.	'zx'='	61
1C	-1.044	-0.659	-0.084	1	0.5425	0.9981	1.0007	--	--	0.00	--	0.04	Snell.	'zx'='	61
1D	-1.044	-0.659	-0.077	1	0.5425	0.9981	1.0008	--	--	0.00	--	0.04	Snell.	'zx'='	61
1I	-2.035	0.382	-0.086	1	0.5425	0.9964	1.0012	--	--	0.00	--	0.03	Snell.	'zx'='	61
1J	-2.035	0.382	-0.095	1	0.5425	0.9964	1.0016	--	--	0.00	--	0.03	Snell.	'zx'='	61
1K	-2.035	-0.382	-0.086	1	0.5425	0.9964	1.0012	--	--	0.00	--	0.03	Snell.	'zx'='	61
1L	-2.035	-0.382	-0.095	1	0.5425	0.9964	1.0016	--	--	0.00	--	0.03	Snell.	'zx'='	61
1Q	-2.530	0.246	0.056	1	0.5425	0.9955	1.0020	--	--	0.01	--	0.02	Snell.	'zx'='	61
1R	-2.530	0.246	-0.087	1	0.5425	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell.	'zx'='	61
1S	-2.530	-0.247	0.056	1	0.5425	0.9955	1.0020	--	--	0.01	--	0.02	Snell.	'zx'='	61
1T	-2.530	-0.247	-0.087	1	0.5425	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell.	'zx'='	61
2	-0.426	0.001	-0.134	1	0.5425	1.0000	1.0003	--	--	0.00	--	0.00	Snell.	'zx'='	61
7	-0.324	0.000	-0.125	1	0.5425	1.0002	1.0002	--	--	0.00	--	0.00	Snell.	'zx'='	61
8	-0.820	0.000	-0.140	1	0.5425	1.0051	1.0005	--	--	0.00	--	0.01	Snell.	'zx'='	61
ASTA NUM. 22 NI 4642 NF 4713 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne															
categoria: p.p. y qy tot.															
qy medio: 0.26 0.26 kN/m															
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO															
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota			
	cm	kN			kN*m										
1A	0	0.238	-0.429	0.492	0.000	0.282	0.292	1	0.00	0.00	0.02				
1B	0	0.238	0.017	0.492	0.000	0.282	0.059	1	0.00	0.00	0.02				
1C	0	0.238	-0.429	-0.491	0.000	-0.282	0.292	1	0.00	0.00	0.02				
1D	0	0.238	0.017	-0.491	0.000	-0.282	0.059	1	0.00	0.00	0.02				
1E	0	5.170	-0.429	0.492	0.000	0.282	0.292	1	0.00	0.01	0.03				
1F	0	5.170	0.017	0.492	0.000	0.282	0.059	1	0.00	0.01	0.02				
1G	0	5.170	-0.429	-0.491	0.000	-0.282	0.292	1	0.00	0.01	0.03				
1H	0	5.170	0.017	-0.491	0.000	-0.282	0.059	1	0.00	0.01	0.02				
1I	0	-0.961	-0.431	0.285	0.000	0.164	0.298	1	0.00	0.00	0.02				
1J	0	-0.961	0.019	0.285	0.000	0.164	0.053	1	0.00	0.00	0.01				
1K	0	-0.961	-0.431	-0.285	0.000	-0.165	0.298	1	0.00	0.00	0.02				
1L	0	-0.961	0.019	-0.285	0.000	-0.165	0.053	1	0.00	0.00	0.01				
1M	0	6.369	-0.431	0.285	0.000	0.164	0.298	1	0.00	0.01	0.02				
1N	0	6.369	0.019	0.285	0.000	0.164	0.053	1	0.00	0.01	0.02				
1O	0	6.369	-0.431	-0.285	0.000	-0.165	0.298	1	0.00	0.01	0.02				
1P	0	6.369	0.019	-0.285	0.000	-0.165	0.053	1	0.00	0.01	0.02				
1Q	0	-2.011	-0.908	0.190	0.000	0.112	0.546	1	0.00	0.00	0.02				
1R	0	-2.011	0.496	0.190	0.000	0.112	-0.195	1	0.00	0.00	0.01				
1S	0	-2.011	-0.908	-0.189	0.000	-0.112	0.546	1	0.00	0.00	0.02				
1T	0	-2.011	0.496	-0.189	0.000	-0.112	-0.195	1	0.00	0.00	0.01				
1U	0	7.419	-0.908	0.190	0.000	0.112	0.546	1	0.00	0.01	0.03				
1V	0	7.419	0.496	0.190	0.000	0.112	-0.195	1	0.00	0.01	0.02				
1W	0	7.419	-0.908	-0.189	0.000	-0.112	0.546	1	0.00	0.01	0.03				
1X	0	7.419	0.496	-0.189	0.000	-0.112	-0.195	1	0.00	0.01	0.02				
2	0	8.738	-0.974	0.000	0.000	0.000	0.641	1	0.00	0.01	0.03				
7	0	7.452	-0.812	0.000	0.000	0.000	0.546	1	0.00	0.01	0.02				
8	0	9.156	-1.072	0.000	0.000	-0.000	0.697	1	0.00	0.01	0.03				
1A	17	0.238	-0.474	0.492	0.000	0.199	0.215	1	0.00	0.00	0.02				
1B	17	0.238	-0.027	0.492	0.000	0.199	0.058	1	0.00	0.00	0.01				
1C	17	0.238	-0.474	-0.491	0.000	-0.199	0.215	1	0.00	0.00	0.02				
1D	17	0.238	-0.027	-0.491	0.000	-0.199	0.058	1	0.00	0.00	0.01				
1E	17	5.170	-0.474	0.492	0.000	0.199	0.215	1	0.00	0.01	0.02				
1F	17	5.170	-0.027	0.492	0.000	0.199	0.058	1	0.00	0.01	0.02				
1G	17	5.170	-0.474	-0.491	0.000	-0.199	0.215	1	0.00	0.01	0.02				
1H	17	5.170	-0.027	-0.491	0.000	-0.199	0.058	1	0.00	0.01	0.02				
1I	17	-0.961	-0.476	0.285	0.000	0.116	0.220	1	0.00	0.00	0.01				
1J	17	-0.961	-0.025	0.285	0.000	0.116	0.053	1	0.00	0.00	0.01				
1K	17	-0.961	-0.476	-0.285	0.000	-0.116	0.220	1	0.00	0.00	0.01				
1L	17	-0.961	-0.025	-0.285	0.000	-0.116	0.053	1	0.00	0.00	0.01				
1M	17	6.369	-0.476	0.285	0.000	0.116	0.220	1	0.00	0.01	0.02				
1N	17	6.369	-0.025	0.285	0.000	0.116	0.053	1	0.00	0.01	0.01				
1O	17	6.369	-0.476	-0.285	0.000	-0.116	0.220	1	0.00	0.01	0.02				
1P	17	6.369	-0.025	-0.285	0.000	-0.116	0.053	1	0.00	0.01	0.01				
1Q	17	-2.011	-0.953	0.190	0.000	0.079	0.387	1	0.00	0.00	0.02				
1R	17	-2.011	0.452	0.190	0.000	0.079	-0.114	1	0.00	0.00	0.01				
1S	17	-2.011	-0.953	-0.189	0.000	-0.080	0.387	1	0.00	0.00	0.02				
1T	17	-2.011	0.452	-0.189	0.000	-0.080	-0.114	1	0.00	0.00	0.01				
1U	17	7.419	-0.953	0.190	0.000	0.079	0.387	1	0.00	0.01	0.02				
1V	17	7.419	0.452	0.190	0.000	0.079	-0.114	1	0.00	0.01	0.02				
1W	17	7.419	-0.953	-0.189	0.000	-0.080	0.387	1	0.00	0.01	0.02				
1X	17	7.419	0.452	-0.189	0.000	-0.080	-0.114	1	0.00	0.01	0.02				
2	17	8.738	-1.032	0.000	0.000	0.000	0.470	1	0.00	0.01	0.02				
7	17	7.452	-0.870	0.000	0.000	-0.000	0.403	1	0.00	0.01	0.02				
8	17	9.156	-1.130	0.000	0.000	-0.000	0.510	1	0.00	0.01	0.02				
1A	34	0.238	-0.518	0.492	0.000	0.115	0.130	1	0.00	0.00	0.01				
1B	34	0.238	-0.072	0.492	0.000	0.115	0.050	1	0.00	0.00	0.01				
1C	34	0.238	-0.518	-0.491	0.000	-0.115	0.130	1	0.00	0.00	0.01				
1D	34	0.238	-0.072	-0.491	0.000	-0.115	0.050	1	0.00	0.00	0.01				
1E	34	5.170	-0.518	0.492	0.000	0.115	0.130	1	0.00	0.01	0.02				
1F	34	5.170	-0.072	0.492	0.000	0.115	0.050	1	0.00	0.01	0.01				
1G	34	5.170	-0.518	-0.491	0.000	-0.115	0.130	1	0.00	0.01	0.02				
1H	34	5.170	-0.072	-0.491	0.000	-0.115	0.050	1	0.00	0.01	0.01				
1I	34	-0.961	-0.520	0.285	0.000	0.067	0.135	1	0.00	0.00	0.01				
1J	34	-0.961	-0.070	0.285	0.000	0.067	0.045	1	0.00	0.00	0.01				
1K	34	-0.961	-0.520	-0.285	0.000	-0.068	0.135	1	0.00	0.00	0.01				
1L	34	-0.961	-0.070	-0.285	0.000	-0.068	0.045	1	0.00	0.00	0.01				

1M	34	6.369	-0.520	0.285	0.000	0.067	0.135	1	0.00	0.01	0.01
1N	34	6.369	-0.070	0.285	0.000	0.067	0.045	1	0.00	0.01	0.01
1O	34	6.369	-0.520	-0.285	0.000	-0.068	0.135	1	0.00	0.01	0.01
1P	34	6.369	-0.070	-0.285	0.000	-0.068	0.045	1	0.00	0.01	0.01
1Q	34	-2.011	-0.997	0.190	0.000	0.047	0.221	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-2.011	0.407	0.190	0.000	0.047	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-2.011	-0.997	-0.189	0.000	-0.048	0.221	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-2.011	0.407	-0.189	0.000	-0.048	-0.041	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.419	-0.997	0.190	0.000	0.047	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.419	0.407	0.190	0.000	0.047	-0.041	1	0.00	0.01	0.01
1W	34	7.419	-0.997	-0.189	0.000	-0.048	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.419	0.407	-0.189	0.000	-0.048	-0.041	1	0.00	0.01	0.01
2	34	8.738	-1.090	0.000	0.000	0.000	0.290	1	0.00	0.01	0.02
7	34	7.452	-0.928	0.000	0.000	-0.000	0.250	1	0.00	0.01	0.01
8	34	9.156	-1.188	0.000	0.000	-0.000	0.313	1	0.00	0.01	0.02
1A	51	0.238	-0.563	0.492	0.000	0.031	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1B	51	0.238	-0.116	0.492	0.000	0.031	0.034	1	0.00	0.00	0.00
1C	51	0.238	-0.563	-0.491	0.000	-0.032	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1D	51	0.238	-0.116	-0.491	0.000	-0.032	0.034	1	0.00	0.00	0.00
1E	51	5.170	-0.563	0.492	0.000	0.031	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	5.170	-0.116	0.492	0.000	0.031	0.034	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	5.170	-0.563	-0.491	0.000	-0.032	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	5.170	-0.116	-0.491	0.000	-0.032	0.034	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	-0.961	-0.565	0.285	0.000	0.019	0.042	1	0.00	0.00	0.00
1J	51	-0.961	-0.114	0.285	0.000	0.019	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1K	51	-0.961	-0.565	-0.285	0.000	-0.019	0.042	1	0.00	0.00	0.00
1L	51	-0.961	-0.114	-0.285	0.000	-0.019	0.030	1	0.00	0.00	0.00
1M	51	6.369	-0.565	0.285	0.000	0.019	0.042	1	0.00	0.01	0.01
1N	51	6.369	-0.114	0.285	0.000	0.019	0.030	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	6.369	-0.565	-0.285	0.000	-0.019	0.042	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	6.369	-0.114	-0.285	0.000	-0.019	0.030	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-2.011	-1.042	0.190	0.000	0.015	0.048	1	0.00	0.00	0.00
1R	51	-2.011	0.362	0.190	0.000	0.015	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1S	51	-2.011	-1.042	-0.189	0.000	-0.016	0.048	1	0.00	0.00	0.00
1T	51	-2.011	0.362	-0.189	0.000	-0.016	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1U	51	7.419	-1.042	0.190	0.000	0.015	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1V	51	7.419	0.362	0.190	0.000	0.015	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1W	51	7.419	-1.042	-0.189	0.000	-0.016	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1X	51	7.419	0.362	-0.189	0.000	-0.016	0.024	1	0.00	0.01	0.01
2	51	8.738	-1.148	0.000	0.000	0.000	0.099	1	0.00	0.01	0.01
7	51	7.452	-0.986	0.000	0.000	-0.000	0.087	1	0.00	0.01	0.01
8	51	9.156	-1.245	0.000	0.000	-0.000	0.106	1	0.00	0.01	0.01
1A	68	0.238	-0.607	0.492	0.000	-0.052	-0.062	1	0.00	0.00	0.00
1B	68	0.238	-0.161	0.492	0.000	-0.052	0.011	1	0.00	0.00	0.00
1C	68	0.238	-0.607	-0.491	0.000	0.052	-0.062	1	0.00	0.00	0.00
1D	68	0.238	-0.161	-0.491	0.000	0.052	0.011	1	0.00	0.00	0.00
1E	68	5.170	-0.607	0.492	0.000	-0.052	-0.062	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	5.170	-0.161	0.492	0.000	-0.052	0.011	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	5.170	-0.607	-0.491	0.000	0.052	-0.062	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	5.170	-0.161	-0.491	0.000	0.052	0.011	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	-0.961	-0.609	0.285	0.000	-0.030	-0.058	1	0.00	0.00	0.00
1J	68	-0.961	-0.159	0.285	0.000	-0.030	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1K	68	-0.961	-0.609	-0.285	0.000	0.029	-0.058	1	0.00	0.00	0.00
1L	68	-0.961	-0.159	-0.285	0.000	0.029	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1M	68	6.369	-0.609	0.285	0.000	-0.030	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1N	68	6.369	-0.159	0.285	0.000	-0.030	0.007	1	0.00	0.01	0.01
1O	68	6.369	-0.609	-0.285	0.000	0.029	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	6.369	-0.159	-0.285	0.000	0.029	0.007	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-2.011	-1.086	0.190	0.000	-0.017	-0.133	1	0.00	0.00	0.01
1R	68	-2.011	0.318	0.190	0.000	-0.017	0.082	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-2.011	-1.086	-0.189	0.000	0.017	-0.133	1	0.00	0.00	0.01
1T	68	-2.011	0.318	-0.189	0.000	0.017	0.082	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.419	-1.086	0.190	0.000	-0.017	-0.133	1	0.00	0.01	0.01
1V	68	7.419	0.318	0.190	0.000	-0.017	0.082	1	0.00	0.01	0.01
1W	68	7.419	-1.086	-0.189	0.000	0.017	-0.133	1	0.00	0.01	0.01
1X	68	7.419	0.318	-0.189	0.000	0.017	0.082	1	0.00	0.01	0.01
2	68	8.738	-1.206	0.000	0.000	0.000	-0.101	1	0.00	0.01	0.01
7	68	7.452	-1.044	0.000	0.000	-0.000	-0.085	1	0.00	0.01	0.01
8	68	9.156	-1.303	0.000	0.000	-0.000	-0.111	1	0.01	0.01	0.01
1A	85	0.238	-0.652	0.492	0.000	-0.136	-0.169	1	0.00	0.00	0.01
1B	85	0.238	-0.205	0.492	0.000	-0.136	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1C	85	0.238	-0.652	-0.491	0.000	0.135	-0.169	1	0.00	0.00	0.01
1D	85	0.238	-0.205	-0.491	0.000	0.135	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1E	85	5.170	-0.652	0.492	0.000	-0.136	-0.169	1	0.00	0.01	0.02
1F	85	5.170	-0.205	0.492	0.000	-0.136	-0.020	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	5.170	-0.652	-0.491	0.000	0.135	-0.169	1	0.00	0.01	0.02
1H	85	5.170	-0.205	-0.491	0.000	0.135	-0.020	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	-0.961	-0.654	0.285	0.000	-0.078	-0.166	1	0.00	0.00	0.01
1J	85	-0.961	-0.203	0.285	0.000	-0.078	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1K	85	-0.961	-0.654	-0.285	0.000	0.077	-0.166	1	0.00	0.00	0.01
1L	85	-0.961	-0.203	-0.285	0.000	0.077	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1M	85	6.369	-0.654	0.285	0.000	-0.078	-0.166	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	6.369	-0.203	0.285	0.000	-0.078	-0.023	1	0.00	0.01	0.01
1O	85	6.369	-0.654	-0.285	0.000	0.077	-0.166	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	6.369	-0.203	-0.285	0.000	0.077	-0.023	1	0.00	0.01	0.01
1Q	85	-2.011	-1.131	0.190	0.000	-0.049	-0.322	1	0.00	0.00	0.01
1R	85	-2.011	0.273	0.190	0.000	-0.049	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-2.011	-1.131	-0.189	0.000	0.049	-0.322	1	0.00	0.00	0.01
1T	85	-2.011	0.273	-0.189	0.000	0.049	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.419	-1.131	0.190	0.000	-0.049	-0.322	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.419	0.273	0.190	0.000	-0.049	0.133	1	0.00	0.01	0.01
1W	85	7.419	-1.131	-0.189	0.000	0.049	-0.322	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.419	0.273	-0.189	0.000	0.049	0.133	1	0.00	0.01	0.01
2	85	8.738	-1.264	0.000	0.000	0.000	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
7	85	7.452	-1.102	0.000	0.000	-0.000	-0.268	1	0.00	0.01	0.02

8	85	9.156	-1.361	0.000	0.000	-0.000	-0.337	1	0.01	0.01	0.02
1A	102	0.238	-0.696	0.492	0.000	-0.220	-0.284	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	0.238	-0.250	0.492	0.000	-0.220	-0.059	1	0.00	0.00	0.01
1C	102	0.238	-0.696	-0.491	0.000	0.219	-0.284	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	0.238	-0.250	-0.491	0.000	0.219	-0.059	1	0.00	0.00	0.01
1E	102	5.170	-0.696	0.492	0.000	-0.220	-0.284	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	5.170	-0.250	0.492	0.000	-0.220	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	5.170	-0.696	-0.491	0.000	0.219	-0.284	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	5.170	-0.250	-0.491	0.000	0.219	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	-0.961	-0.699	0.285	0.000	-0.127	-0.281	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	-0.961	-0.248	0.285	0.000	-0.127	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	-0.961	-0.699	-0.285	0.000	0.126	-0.281	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	-0.961	-0.248	-0.285	0.000	0.126	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1M	102	6.369	-0.699	0.285	0.000	-0.127	-0.281	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	6.369	-0.248	0.285	0.000	-0.127	-0.061	1	0.00	0.01	0.02
1O	102	6.369	-0.699	-0.285	0.000	0.126	-0.281	1	0.00	0.01	0.02
1P	102	6.369	-0.248	-0.285	0.000	0.126	-0.061	1	0.00	0.01	0.02
1Q	102	-2.011	-1.175	0.190	0.000	-0.082	-0.518	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-2.011	0.229	0.190	0.000	-0.082	0.175	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-2.011	-1.175	-0.189	0.000	0.081	-0.518	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-2.011	0.229	-0.189	0.000	0.081	0.175	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.419	-1.175	0.190	0.000	-0.082	-0.518	1	0.00	0.01	0.03
1V	102	7.419	0.229	0.190	0.000	-0.082	0.175	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.419	-1.175	-0.189	0.000	0.081	-0.518	1	0.00	0.01	0.03
1X	102	7.419	0.229	-0.189	0.000	0.081	0.175	1	0.00	0.01	0.02
2	102	8.738	-1.322	0.000	0.000	0.000	-0.531	1	0.01	0.01	0.02
7	102	7.452	-1.160	0.000	0.000	-0.000	-0.460	1	0.00	0.01	0.02
8	102	9.156	-1.419	0.000	0.000	-0.000	-0.573	1	0.01	0.01	0.03
1A	119	0.238	-0.741	0.492	0.000	-0.303	-0.406	1	0.00	0.00	0.03
1B	119	0.238	-0.294	0.492	0.000	-0.303	-0.105	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	0.238	-0.741	-0.491	0.000	0.302	-0.406	1	0.00	0.00	0.03
1D	119	0.238	-0.294	-0.491	0.000	0.302	-0.105	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	5.170	-0.741	0.492	0.000	-0.303	-0.406	1	0.00	0.01	0.03
1F	119	5.170	-0.294	0.492	0.000	-0.303	-0.105	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	5.170	-0.741	-0.491	0.000	0.302	-0.406	1	0.00	0.01	0.03
1H	119	5.170	-0.294	-0.491	0.000	0.302	-0.105	1	0.00	0.01	0.02
1I	119	-0.961	-0.743	0.285	0.000	-0.175	-0.404	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	-0.961	-0.292	0.285	0.000	-0.175	-0.106	1	0.00	0.00	0.01
1K	119	-0.961	-0.743	-0.285	0.000	0.174	-0.404	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	-0.961	-0.292	-0.285	0.000	0.174	-0.106	1	0.00	0.00	0.01
1M	119	6.369	-0.743	0.285	0.000	-0.175	-0.404	1	0.00	0.01	0.03
1N	119	6.369	-0.292	0.285	0.000	-0.175	-0.106	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	6.369	-0.743	-0.285	0.000	0.174	-0.404	1	0.00	0.01	0.03
1P	119	6.369	-0.292	-0.285	0.000	0.174	-0.106	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-2.011	-1.220	0.190	0.000	-0.114	-0.721	1	0.00	0.00	0.03
1R	119	-2.011	0.184	0.190	0.000	-0.114	0.211	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-2.011	-1.220	-0.189	0.000	0.113	-0.721	1	0.00	0.00	0.03
1T	119	-2.011	0.184	-0.189	0.000	0.113	0.211	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.419	-1.220	0.190	0.000	-0.114	-0.721	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.419	0.184	0.190	0.000	-0.114	0.211	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.419	-1.220	-0.189	0.000	0.113	-0.721	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.419	0.184	-0.189	0.000	0.113	0.211	1	0.00	0.01	0.02
2	119	8.738	-1.379	0.000	0.000	0.000	-0.760	1	0.01	0.01	0.03
7	119	7.452	-1.217	0.000	0.000	-0.000	-0.662	1	0.00	0.01	0.03
8	119	9.156	-1.477	0.000	0.000	-0.000	-0.820	1	0.01	0.01	0.03
1A	136	0.238	-0.785	0.492	0.000	-0.387	-0.536	1	0.00	0.00	0.03
1B	136	0.238	-0.339	0.492	0.000	-0.387	-0.158	1	0.00	0.00	0.03
1C	136	0.238	-0.785	-0.491	0.000	0.386	-0.536	1	0.00	0.00	0.03
1D	136	0.238	-0.339	-0.491	0.000	0.386	-0.158	1	0.00	0.00	0.02
1E	136	5.170	-0.785	0.492	0.000	-0.387	-0.536	1	0.00	0.01	0.04
1F	136	5.170	-0.339	0.492	0.000	-0.387	-0.158	1	0.00	0.01	0.03
1G	136	5.170	-0.785	-0.491	0.000	0.386	-0.536	1	0.00	0.01	0.04
1H	136	5.170	-0.339	-0.491	0.000	0.386	-0.158	1	0.00	0.01	0.03
1I	136	-0.961	-0.788	0.285	0.000	-0.223	-0.535	1	0.00	0.00	0.03
1J	136	-0.961	-0.337	0.285	0.000	-0.223	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	-0.961	-0.788	-0.285	0.000	0.223	-0.535	1	0.00	0.00	0.03
1L	136	-0.961	-0.337	-0.285	0.000	0.223	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1M	136	6.369	-0.788	0.285	0.000	-0.223	-0.535	1	0.00	0.01	0.03
1N	136	6.369	-0.337	0.285	0.000	-0.223	-0.159	1	0.00	0.01	0.02
1O	136	6.369	-0.788	-0.285	0.000	0.223	-0.535	1	0.00	0.01	0.03
1P	136	6.369	-0.337	-0.285	0.000	0.223	-0.159	1	0.00	0.01	0.02
1Q	136	-2.011	-1.264	0.190	0.000	-0.146	-0.933	1	0.00	0.00	0.03
1R	136	-2.011	0.140	0.190	0.000	-0.146	0.238	1	0.00	0.00	0.02
1S	136	-2.011	-1.264	-0.189	0.000	0.145	-0.933	1	0.00	0.00	0.03
1T	136	-2.011	0.140	-0.189	0.000	0.145	0.238	1	0.00	0.00	0.02
1U	136	7.419	-1.264	0.190	0.000	-0.146	-0.933	1	0.00	0.01	0.04
1V	136	7.419	0.140	0.190	0.000	-0.146	0.238	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.419	-1.264	-0.189	0.000	0.145	-0.933	1	0.00	0.01	0.04
1X	136	7.419	0.140	-0.189	0.000	0.145	0.238	1	0.00	0.01	0.02
2	136	8.738	-1.437	0.000	0.000	0.000	-1.000	1	0.01	0.01	0.04
7	136	7.452	-1.275	0.000	0.000	-0.000	-0.874	1	0.00	0.01	0.03
8	136	9.156	-1.534	0.000	0.000	-0.000	-1.076	1	0.01	0.01	0.04
1A	153	0.238	-0.830	0.492	0.000	-0.470	-0.673	1	0.00	0.00	0.04
1B	153	0.238	-0.383	0.492	0.000	-0.470	-0.220	1	0.00	0.00	0.03
1C	153	0.238	-0.830	-0.491	0.000	0.470	-0.673	1	0.00	0.00	0.04
1D	153	0.238	-0.383	-0.491	0.000	0.470	-0.220	1	0.00	0.00	0.03
1E	153	5.170	-0.830	0.492	0.000	-0.470	-0.673	1	0.00	0.01	0.05
1F	153	5.170	-0.383	0.492	0.000	-0.470	-0.220	1	0.00	0.01	0.04
1G	153	5.170	-0.830	-0.491	0.000	0.470	-0.673	1	0.00	0.01	0.05
1H	153	5.170	-0.383	-0.491	0.000	0.470	-0.220	1	0.00	0.01	0.04
1I	153	-0.961	-0.832	0.285	0.000	-0.272	-0.673	1	0.00	0.00	0.03
1J	153	-0.961	-0.381	0.285	0.000	-0.272	-0.220	1	0.00	0.00	0.02
1K	153	-0.961	-0.832	-0.285	0.000	0.271	-0.673	1	0.00	0.00	0.03
1L	153	-0.961	-0.381	-0.285	0.000	0.271	-0.220	1	0.00	0.00	0.02

1M	153	6.369	-0.832	0.285	0.000	-0.272	-0.673	1	0.00	0.01	0.04
1N	153	6.369	-0.381	0.285	0.000	-0.272	-0.220	1	0.00	0.01	0.03
1O	153	6.369	-0.832	-0.285	0.000	0.271	-0.673	1	0.00	0.01	0.04
1P	153	6.369	-0.381	-0.285	0.000	0.271	-0.220	1	0.00	0.01	0.03
1Q	153	-2.011	-1.309	0.190	0.000	-0.178	-1.152	1	0.01	0.00	0.04
1R	153	-2.011	0.095	0.190	0.000	-0.178	0.259	1	0.00	0.00	0.02
1S	153	-2.011	-1.309	-0.189	0.000	0.178	-1.152	1	0.01	0.00	0.04
1T	153	-2.011	0.095	-0.189	0.000	0.178	0.259	1	0.00	0.00	0.02
1U	153	7.419	-1.309	0.190	0.000	-0.178	-1.152	1	0.01	0.01	0.05
1V	153	7.419	0.095	0.190	0.000	-0.178	0.259	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.419	-1.309	-0.189	0.000	0.178	-1.152	1	0.01	0.01	0.05
1X	153	7.419	0.095	-0.189	0.000	0.178	0.259	1	0.00	0.01	0.02
2	153	8.738	-1.495	0.000	0.000	0.000	-1.249	1	0.01	0.01	0.04
7	153	7.452	-1.333	0.000	0.000	-0.000	-1.095	1	0.01	0.01	0.04
8	153	9.156	-1.592	0.000	0.000	-0.000	-1.341	1	0.01	0.01	0.05
1A	170	0.238	-0.874	0.492	0.000	-0.554	-0.819	1	0.00	0.00	0.05
1B	170	0.238	-0.428	0.492	0.000	-0.554	-0.288	1	0.00	0.00	0.04
1C	170	0.238	-0.874	-0.491	0.000	0.553	-0.819	1	0.00	0.00	0.05
1D	170	0.238	-0.428	-0.491	0.000	0.553	-0.288	1	0.00	0.00	0.04
1E	170	5.170	-0.874	0.492	0.000	-0.554	-0.819	1	0.00	0.01	0.06
1F	170	5.170	-0.428	0.492	0.000	-0.554	-0.288	1	0.00	0.01	0.04
1G	170	5.170	-0.874	-0.491	0.000	0.553	-0.819	1	0.00	0.01	0.06
1H	170	5.170	-0.428	-0.491	0.000	0.553	-0.288	1	0.00	0.01	0.04
1I	170	-0.961	-0.877	0.285	0.000	-0.320	-0.819	1	0.00	0.00	0.04
1J	170	-0.961	-0.426	0.285	0.000	-0.320	-0.288	1	0.00	0.00	0.03
1K	170	-0.961	-0.877	-0.285	0.000	0.319	-0.819	1	0.00	0.00	0.04
1L	170	-0.961	-0.426	-0.285	0.000	0.319	-0.288	1	0.00	0.00	0.03
1M	170	6.369	-0.877	0.285	0.000	-0.320	-0.819	1	0.00	0.01	0.05
1N	170	6.369	-0.426	0.285	0.000	-0.320	-0.288	1	0.00	0.01	0.03
1O	170	6.369	-0.877	-0.285	0.000	0.319	-0.819	1	0.00	0.01	0.05
1P	170	6.369	-0.426	-0.285	0.000	0.319	-0.288	1	0.00	0.01	0.03
1Q	170	-2.011	-1.353	0.190	0.000	-0.211	-1.378	1	0.01	0.00	0.05
1R	170	-2.011	0.051	0.190	0.000	-0.211	0.271	1	0.00	0.00	0.02
1S	170	-2.011	-1.353	-0.189	0.000	0.210	-1.378	1	0.01	0.00	0.05
1T	170	-2.011	0.051	-0.189	0.000	0.210	0.271	1	0.00	0.00	0.02
1U	170	7.419	-1.353	0.190	0.000	-0.211	-1.378	1	0.01	0.01	0.06
1V	170	7.419	0.051	0.190	0.000	-0.211	0.271	1	0.00	0.01	0.03
1W	170	7.419	-1.353	-0.189	0.000	0.210	-1.378	1	0.01	0.01	0.06
1X	170	7.419	0.051	-0.189	0.000	0.210	0.271	1	0.00	0.01	0.03
2	170	8.738	-1.553	0.000	0.000	0.000	-1.508	1	0.01	0.01	0.05
7	170	7.452	-1.391	0.000	0.000	-0.000	-1.327	1	0.01	0.01	0.04
8	170	9.156	-1.650	0.000	0.000	-0.000	-1.617	1	0.01	0.01	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1I	-0.961	-0.320	-0.819	1	0.5072	0.9982	0.9998	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 64
1J	-0.961	-0.320	-0.288	1	0.5072	0.9982	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1K	-0.961	0.319	-0.819	1	0.5072	0.9982	0.9998	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 64
1L	-0.961	0.319	-0.288	1	0.5072	0.9982	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1Q	-2.011	-0.211	-1.378	1	0.5072	0.9962	0.9994	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1R	-2.011	-0.211	0.271	1	0.5072	0.9962	0.9993	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1S	-2.011	0.210	-1.378	1	0.5072	0.9962	0.9994	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1T	-2.011	0.210	0.271	1	0.5072	0.9962	0.9993	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 23 NI 4641 NF 4642 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	0.412	0.300	0.026	0.000	0.317	-0.062	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	0.412	0.436	0.026	0.000	0.317	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1C	0	0.412	0.300	-0.026	0.000	-0.317	-0.062	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	0.412	0.436	-0.026	0.000	-0.317	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1E	0	4.996	0.300	0.026	0.000	0.317	-0.062	1	0.00	0.01	0.02	
1F	0	4.996	0.436	0.026	0.000	0.317	-0.082	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	4.996	0.300	-0.026	0.000	-0.317	-0.062	1	0.00	0.01	0.02	
1H	0	4.996	0.436	-0.026	0.000	-0.317	-0.082	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	-0.657	0.298	0.018	0.000	0.183	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1J	0	-0.657	0.438	0.018	0.000	0.183	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1K	0	-0.657	0.298	-0.017	0.000	-0.183	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1L	0	-0.657	0.438	-0.017	0.000	-0.183	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1M	0	6.065	0.298	0.018	0.000	0.183	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	6.065	0.438	0.018	0.000	0.183	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	6.065	0.298	-0.017	0.000	-0.183	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	6.065	0.438	-0.017	0.000	-0.183	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-1.938	0.155	0.020	0.000	0.124	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1R	0	-1.938	0.581	0.020	0.000	0.124	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1S	0	-1.938	0.155	-0.020	0.000	-0.124	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1T	0	-1.938	0.581	-0.020	0.000	-0.124	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1U	0	7.346	0.155	0.020	0.000	0.124	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	7.346	0.581	0.020	0.000	0.124	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.346	0.155	-0.020	0.000	-0.124	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	7.346	0.581	-0.020	0.000	-0.124	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	

2	0	8.738	0.746	0.000	0.000	0.000	-0.136	1	0.00	0.01	0.01
7	0	7.452	0.684	0.000	0.000	0.000	-0.126	1	0.00	0.01	0.01
8	0	9.156	0.783	0.000	0.000	0.000	-0.142	1	0.00	0.01	0.01
1A	17	0.412	0.255	0.026	0.000	0.313	0.007	1	0.00	0.00	0.02
1B	17	0.412	0.392	0.026	0.000	0.313	-0.034	1	0.00	0.00	0.02
1C	17	0.412	0.255	-0.026	0.000	-0.313	0.007	1	0.00	0.00	0.02
1D	17	0.412	0.392	-0.026	0.000	-0.313	-0.034	1	0.00	0.00	0.02
1E	17	4.996	0.255	0.026	0.000	0.313	0.007	1	0.00	0.01	0.02
1F	17	4.996	0.392	0.026	0.000	0.313	-0.034	1	0.00	0.01	0.02
1G	17	4.996	0.255	-0.026	0.000	-0.313	0.007	1	0.00	0.01	0.02
1H	17	4.996	0.392	-0.026	0.000	-0.313	-0.034	1	0.00	0.01	0.02
1I	17	-0.657	0.254	0.018	0.000	0.181	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1J	17	-0.657	0.393	0.018	0.000	0.181	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1K	17	-0.657	0.254	-0.017	0.000	-0.181	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1L	17	-0.657	0.393	-0.017	0.000	-0.181	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1M	17	6.065	0.254	0.018	0.000	0.181	0.011	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	6.065	0.393	0.018	0.000	0.181	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	6.065	0.254	-0.017	0.000	-0.181	0.011	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	6.065	0.393	-0.017	0.000	-0.181	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-1.938	0.111	0.020	0.000	0.123	0.036	1	0.00	0.00	0.01
1R	17	-1.938	0.536	0.020	0.000	0.123	-0.063	1	0.00	0.00	0.01
1S	17	-1.938	0.111	-0.020	0.000	-0.122	0.036	1	0.00	0.00	0.01
1T	17	-1.938	0.536	-0.020	0.000	-0.122	-0.063	1	0.00	0.00	0.01
1U	17	7.346	0.111	0.020	0.000	0.123	0.036	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	7.346	0.536	0.020	0.000	0.123	-0.063	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	7.346	0.111	-0.020	0.000	-0.122	0.036	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	7.346	0.536	-0.020	0.000	-0.122	-0.063	1	0.00	0.01	0.02
2	17	8.738	0.688	0.000	0.000	0.000	-0.014	1	0.00	0.01	0.01
7	17	7.452	0.627	0.000	0.000	0.000	-0.015	1	0.00	0.01	0.01
8	17	9.156	0.725	0.000	0.000	0.000	-0.014	1	0.00	0.01	0.01
1A	34	0.412	0.211	0.026	0.000	0.310	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1B	34	0.412	0.347	0.026	0.000	0.310	0.007	1	0.00	0.00	0.02
1C	34	0.412	0.211	-0.026	0.000	-0.310	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1D	34	0.412	0.347	-0.026	0.000	-0.310	0.007	1	0.00	0.00	0.02
1E	34	4.996	0.211	0.026	0.000	0.310	0.069	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	4.996	0.347	0.026	0.000	0.310	0.007	1	0.00	0.01	0.02
1G	34	4.996	0.211	-0.026	0.000	-0.310	0.069	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	4.996	0.347	-0.026	0.000	-0.310	0.007	1	0.00	0.01	0.02
1I	34	-0.657	0.209	0.018	0.000	0.179	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1J	34	-0.657	0.349	0.018	0.000	0.179	0.003	1	0.00	0.00	0.01
1K	34	-0.657	0.209	-0.017	0.000	-0.179	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1L	34	-0.657	0.349	-0.017	0.000	-0.179	0.003	1	0.00	0.00	0.01
1M	34	6.065	0.209	0.018	0.000	0.179	0.073	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	6.065	0.349	0.018	0.000	0.179	0.003	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	6.065	0.209	-0.017	0.000	-0.179	0.073	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	6.065	0.349	-0.017	0.000	-0.179	0.003	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-1.938	0.066	0.020	0.000	0.121	0.123	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-1.938	0.492	0.020	0.000	0.121	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-1.938	0.066	-0.020	0.000	-0.121	0.123	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-1.938	0.492	-0.020	0.000	-0.121	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.346	0.066	0.020	0.000	0.121	0.123	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.346	0.492	0.020	0.000	0.121	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	7.346	0.066	-0.020	0.000	-0.121	0.123	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.346	0.492	-0.020	0.000	-0.121	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
2	34	8.738	0.630	0.000	0.000	0.000	0.098	1	0.00	0.01	0.01
7	34	7.452	0.569	0.000	0.000	0.000	0.087	1	0.00	0.01	0.01
8	34	9.156	0.667	0.000	0.000	0.000	0.105	1	0.00	0.01	0.01
1A	51	0.412	0.166	0.026	0.000	0.306	0.124	1	0.00	0.00	0.02
1B	51	0.412	0.303	0.026	0.000	0.306	0.040	1	0.00	0.00	0.02
1C	51	0.412	0.166	-0.026	0.000	-0.306	0.124	1	0.00	0.00	0.02
1D	51	0.412	0.303	-0.026	0.000	-0.306	0.040	1	0.00	0.00	0.02
1E	51	4.996	0.166	0.026	0.000	0.306	0.124	1	0.00	0.01	0.03
1F	51	4.996	0.303	0.026	0.000	0.306	0.040	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	4.996	0.166	-0.026	0.000	-0.306	0.124	1	0.00	0.01	0.03
1H	51	4.996	0.303	-0.026	0.000	-0.306	0.040	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	-0.657	0.165	0.018	0.000	0.177	0.128	1	0.00	0.00	0.01
1J	51	-0.657	0.304	0.018	0.000	0.177	0.035	1	0.00	0.00	0.01
1K	51	-0.657	0.165	-0.017	0.000	-0.177	0.128	1	0.00	0.00	0.01
1L	51	-0.657	0.304	-0.017	0.000	-0.177	0.035	1	0.00	0.00	0.01
1M	51	6.065	0.165	0.018	0.000	0.177	0.128	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	6.065	0.304	0.018	0.000	0.177	0.035	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	6.065	0.165	-0.017	0.000	-0.177	0.128	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	6.065	0.304	-0.017	0.000	-0.177	0.035	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-1.938	0.022	0.020	0.000	0.120	0.203	1	0.00	0.00	0.01
1R	51	-1.938	0.447	0.020	0.000	0.120	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1S	51	-1.938	0.022	-0.020	0.000	-0.120	0.203	1	0.00	0.00	0.01
1T	51	-1.938	0.447	-0.020	0.000	-0.120	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1U	51	7.346	0.022	0.020	0.000	0.120	0.203	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	7.346	0.447	0.020	0.000	0.120	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	7.346	0.022	-0.020	0.000	-0.120	0.203	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	7.346	0.447	-0.020	0.000	-0.120	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
2	51	8.738	0.573	0.000	0.000	0.000	0.200	1	0.00	0.01	0.02
7	51	7.452	0.511	0.000	0.000	0.000	0.179	1	0.00	0.01	0.01
8	51	9.156	0.609	0.000	0.000	0.000	0.213	1	0.00	0.01	0.02
1A	68	0.412	0.122	0.026	0.000	0.303	0.170	1	0.00	0.00	0.02
1B	68	0.412	0.258	0.026	0.000	0.303	0.065	1	0.00	0.00	0.02
1C	68	0.412	0.122	-0.026	0.000	-0.303	0.170	1	0.00	0.00	0.02
1D	68	0.412	0.258	-0.026	0.000	-0.303	0.065	1	0.00	0.00	0.02
1E	68	4.996	0.122	0.026	0.000	0.303	0.170	1	0.00	0.01	0.03
1F	68	4.996	0.258	0.026	0.000	0.303	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	4.996	0.122	-0.026	0.000	-0.303	0.170	1	0.00	0.01	0.03
1H	68	4.996	0.258	-0.026	0.000	-0.303	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	-0.657	0.120	0.018	0.000	0.175	0.175	1	0.00	0.00	0.01
1J	68	-0.657	0.260	0.018	0.000	0.175	0.061	1	0.00	0.00	0.01

1K	68	-0.657	0.120	-0.017	0.000	-0.175	0.175	1	0.00	0.00	0.01
1L	68	-0.657	0.260	-0.017	0.000	-0.175	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1M	68	6.065	0.120	0.018	0.000	0.175	0.175	1	0.00	0.01	0.02
1N	68	6.065	0.260	0.018	0.000	0.175	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1O	68	6.065	0.120	-0.017	0.000	-0.175	0.175	1	0.00	0.01	0.02
1P	68	6.065	0.260	-0.017	0.000	-0.175	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1Q	68	-1.938	-0.023	0.020	0.000	0.119	0.274	1	0.00	0.00	0.02
1R	68	-1.938	0.402	0.020	0.000	0.119	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-1.938	-0.023	-0.020	0.000	-0.119	0.274	1	0.00	0.00	0.02
1T	68	-1.938	0.402	-0.020	0.000	-0.119	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.346	-0.023	0.020	0.000	0.119	0.274	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	7.346	0.402	0.020	0.000	0.119	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	7.346	-0.023	-0.020	0.000	-0.119	0.274	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	7.346	0.402	-0.020	0.000	-0.119	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
2	68	8.738	0.515	0.000	0.000	0.000	0.293	1	0.00	0.01	0.02
7	68	7.452	0.453	0.000	0.000	0.000	0.261	1	0.00	0.01	0.02
8	68	9.156	0.551	0.000	0.000	0.000	0.312	1	0.00	0.01	0.02
1A	85	0.412	0.077	0.026	0.000	0.299	0.209	1	0.00	0.00	0.02
1B	85	0.412	0.214	0.026	0.000	0.299	0.083	1	0.00	0.00	0.02
1C	85	0.412	0.077	-0.026	0.000	-0.299	0.209	1	0.00	0.00	0.02
1D	85	0.412	0.214	-0.026	0.000	-0.299	0.083	1	0.00	0.00	0.02
1E	85	4.996	0.077	0.026	0.000	0.299	0.209	1	0.00	0.01	0.03
1F	85	4.996	0.214	0.026	0.000	0.299	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1G	85	4.996	0.077	-0.026	0.000	-0.299	0.209	1	0.00	0.01	0.03
1H	85	4.996	0.214	-0.026	0.000	-0.299	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1I	85	-0.657	0.076	0.018	0.000	0.174	0.214	1	0.00	0.00	0.02
1J	85	-0.657	0.215	0.018	0.000	0.174	0.078	1	0.00	0.00	0.01
1K	85	-0.657	0.076	-0.017	0.000	-0.174	0.214	1	0.00	0.00	0.02
1L	85	-0.657	0.215	-0.017	0.000	-0.174	0.078	1	0.00	0.00	0.01
1M	85	6.065	0.076	0.018	0.000	0.174	0.214	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	6.065	0.215	0.018	0.000	0.174	0.078	1	0.00	0.01	0.02
1O	85	6.065	0.076	-0.017	0.000	-0.174	0.214	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	6.065	0.215	-0.017	0.000	-0.174	0.078	1	0.00	0.01	0.02
1Q	85	-1.938	-0.067	0.020	0.000	0.118	0.338	1	0.00	0.00	0.02
1R	85	-1.938	0.358	0.020	0.000	0.118	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-1.938	-0.067	-0.020	0.000	-0.118	0.338	1	0.00	0.00	0.02
1T	85	-1.938	0.358	-0.020	0.000	-0.118	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.346	-0.067	0.020	0.000	0.118	0.338	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.346	0.358	0.020	0.000	0.118	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	7.346	-0.067	-0.020	0.000	-0.118	0.338	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.346	0.358	-0.020	0.000	-0.118	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
2	85	8.738	0.457	0.000	0.000	0.000	0.375	1	0.00	0.01	0.02
7	85	7.452	0.395	0.000	0.000	0.000	0.333	1	0.00	0.01	0.02
8	85	9.156	0.493	0.000	0.000	0.000	0.400	1	0.00	0.01	0.02
1A	102	0.412	0.033	0.026	0.000	0.296	0.241	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	0.412	0.169	0.026	0.000	0.296	0.093	1	0.00	0.00	0.02
1C	102	0.412	0.033	-0.026	0.000	-0.296	0.241	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	0.412	0.169	-0.026	0.000	-0.296	0.093	1	0.00	0.00	0.02
1E	102	4.996	0.033	0.026	0.000	0.296	0.241	1	0.00	0.01	0.03
1F	102	4.996	0.169	0.026	0.000	0.296	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	4.996	0.033	-0.026	0.000	-0.296	0.241	1	0.00	0.01	0.03
1H	102	4.996	0.169	-0.026	0.000	-0.296	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	-0.657	0.031	0.018	0.000	0.172	0.246	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	-0.657	0.171	0.018	0.000	0.172	0.088	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	-0.657	0.031	-0.017	0.000	-0.172	0.246	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	-0.657	0.171	-0.017	0.000	-0.172	0.088	1	0.00	0.00	0.01
1M	102	6.065	0.031	0.018	0.000	0.172	0.246	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	6.065	0.171	0.018	0.000	0.172	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1O	102	6.065	0.031	-0.017	0.000	-0.172	0.246	1	0.00	0.01	0.02
1P	102	6.065	0.171	-0.017	0.000	-0.172	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1Q	102	-1.938	-0.112	0.020	0.000	0.116	0.395	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-1.938	0.313	0.020	0.000	0.116	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-1.938	-0.112	-0.020	0.000	-0.117	0.395	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-1.938	0.313	-0.020	0.000	-0.117	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.346	-0.112	0.020	0.000	0.116	0.395	1	0.00	0.01	0.02
1V	102	7.346	0.313	0.020	0.000	0.116	-0.061	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.346	-0.112	-0.020	0.000	-0.117	0.395	1	0.00	0.01	0.02
1X	102	7.346	0.313	-0.020	0.000	-0.117	-0.061	1	0.00	0.01	0.02
2	102	8.738	0.399	0.000	0.000	0.000	0.448	1	0.00	0.01	0.02
7	102	7.452	0.337	0.000	0.000	0.000	0.395	1	0.00	0.01	0.02
8	102	9.156	0.435	0.000	0.000	0.000	0.479	1	0.00	0.01	0.02
1A	119	0.412	-0.012	0.026	0.000	0.292	0.265	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	0.412	0.125	0.026	0.000	0.292	0.096	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	0.412	-0.012	-0.026	0.000	-0.292	0.265	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	0.412	0.125	-0.026	0.000	-0.292	0.096	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	4.996	-0.012	0.026	0.000	0.292	0.265	1	0.00	0.01	0.03
1F	119	4.996	0.125	0.026	0.000	0.292	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	4.996	-0.012	-0.026	0.000	-0.292	0.265	1	0.00	0.01	0.03
1H	119	4.996	0.125	-0.026	0.000	-0.292	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1I	119	-0.657	-0.013	0.018	0.000	0.170	0.270	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	-0.657	0.126	0.018	0.000	0.170	0.091	1	0.00	0.00	0.01
1K	119	-0.657	-0.013	-0.017	0.000	-0.170	0.270	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	-0.657	0.126	-0.017	0.000	-0.170	0.091	1	0.00	0.00	0.01
1M	119	6.065	-0.013	0.018	0.000	0.170	0.270	1	0.00	0.01	0.02
1N	119	6.065	0.126	0.018	0.000	0.170	0.091	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	6.065	-0.013	-0.017	0.000	-0.170	0.270	1	0.00	0.01	0.02
1P	119	6.065	0.126	-0.017	0.000	-0.170	0.091	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-1.938	-0.156	0.020	0.000	0.115	0.444	1	0.00	0.00	0.02
1R	119	-1.938	0.269	0.020	0.000	0.115	-0.083	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-1.938	-0.156	-0.020	0.000	-0.115	0.444	1	0.00	0.00	0.02
1T	119	-1.938	0.269	-0.020	0.000	-0.115	-0.083	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.346	-0.156	0.020	0.000	0.115	0.444	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.346	0.269	0.020	0.000	0.115	-0.083	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.346	-0.156	-0.020	0.000	-0.115	0.444	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.346	0.269	-0.020	0.000	-0.115	-0.083	1	0.00	0.01	0.02

2	119	8.738	0.341	0.000	0.000	0.000	0.511	1	0.00	0.01	0.02
7	119	7.452	0.279	0.000	0.000	0.000	0.447	1	0.00	0.01	0.02
8	119	9.156	0.377	0.000	0.000	0.000	0.548	1	0.00	0.01	0.02
1A	136	0.412	-0.056	0.026	0.000	0.289	0.282	1	0.00	0.00	0.02
1B	136	0.412	0.080	0.026	0.000	0.289	0.091	1	0.00	0.00	0.02
1C	136	0.412	-0.056	-0.026	0.000	-0.289	0.282	1	0.00	0.00	0.02
1D	136	0.412	0.080	-0.026	0.000	-0.289	0.091	1	0.00	0.00	0.02
1E	136	4.996	-0.056	0.026	0.000	0.289	0.282	1	0.00	0.01	0.03
1F	136	4.996	0.080	0.026	0.000	0.289	0.091	1	0.00	0.01	0.02
1G	136	4.996	-0.056	-0.026	0.000	-0.289	0.282	1	0.00	0.01	0.03
1H	136	4.996	0.080	-0.026	0.000	-0.289	0.091	1	0.00	0.01	0.02
1I	136	-0.657	-0.058	0.018	0.000	0.168	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1J	136	-0.657	0.082	0.018	0.000	0.168	0.086	1	0.00	0.00	0.01
1K	136	-0.657	-0.058	-0.017	0.000	-0.168	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1L	136	-0.657	0.082	-0.017	0.000	-0.168	0.086	1	0.00	0.00	0.01
1M	136	6.065	-0.058	0.018	0.000	0.168	0.287	1	0.00	0.01	0.02
1N	136	6.065	0.082	0.018	0.000	0.168	0.086	1	0.00	0.01	0.02
1O	136	6.065	-0.058	-0.017	0.000	-0.168	0.287	1	0.00	0.01	0.02
1P	136	6.065	0.082	-0.017	0.000	-0.168	0.086	1	0.00	0.01	0.02
1Q	136	-1.938	-0.201	0.020	0.000	0.114	0.486	1	0.00	0.00	0.02
1R	136	-1.938	0.224	0.020	0.000	0.114	-0.113	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-1.938	-0.201	-0.020	0.000	-0.114	0.486	1	0.00	0.00	0.02
1T	136	-1.938	0.224	-0.020	0.000	-0.114	-0.113	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.346	-0.201	0.020	0.000	0.114	0.486	1	0.00	0.01	0.03
1V	136	7.346	0.224	0.020	0.000	0.114	-0.113	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.346	-0.201	-0.020	0.000	-0.114	0.486	1	0.00	0.01	0.03
1X	136	7.346	0.224	-0.020	0.000	-0.114	-0.113	1	0.00	0.01	0.02
2	136	8.738	0.283	0.000	0.000	0.000	0.564	1	0.00	0.01	0.02
7	136	7.452	0.222	0.000	0.000	0.000	0.490	1	0.00	0.01	0.02
8	136	9.156	0.320	0.000	0.000	0.000	0.608	1	0.00	0.01	0.03
1A	153	0.412	-0.101	0.026	0.000	0.285	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1B	153	0.412	0.036	0.026	0.000	0.285	0.079	1	0.00	0.00	0.02
1C	153	0.412	-0.101	-0.026	0.000	-0.285	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1D	153	0.412	0.036	-0.026	0.000	-0.285	0.079	1	0.00	0.00	0.02
1E	153	4.996	-0.101	0.026	0.000	0.285	0.290	1	0.00	0.01	0.03
1F	153	4.996	0.036	0.026	0.000	0.285	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1G	153	4.996	-0.101	-0.026	0.000	-0.285	0.290	1	0.00	0.01	0.03
1H	153	4.996	0.036	-0.026	0.000	-0.285	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1I	153	-0.657	-0.102	0.018	0.000	0.166	0.296	1	0.00	0.00	0.02
1J	153	-0.657	0.037	0.018	0.000	0.166	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1K	153	-0.657	-0.102	-0.017	0.000	-0.166	0.296	1	0.00	0.00	0.02
1L	153	-0.657	0.037	-0.017	0.000	-0.166	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1M	153	6.065	-0.102	0.018	0.000	0.166	0.296	1	0.00	0.01	0.02
1N	153	6.065	0.037	0.018	0.000	0.166	0.073	1	0.00	0.01	0.02
1O	153	6.065	-0.102	-0.017	0.000	-0.166	0.296	1	0.00	0.01	0.02
1P	153	6.065	0.037	-0.017	0.000	-0.166	0.073	1	0.00	0.01	0.02
1Q	153	-1.938	-0.245	0.020	0.000	0.113	0.519	1	0.00	0.00	0.02
1R	153	-1.938	0.180	0.020	0.000	0.113	-0.150	1	0.00	0.00	0.01
1S	153	-1.938	-0.245	-0.020	0.000	-0.113	0.519	1	0.00	0.00	0.02
1T	153	-1.938	0.180	-0.020	0.000	-0.113	-0.150	1	0.00	0.00	0.01
1U	153	7.346	-0.245	0.020	0.000	0.113	0.519	1	0.00	0.01	0.03
1V	153	7.346	0.180	0.020	0.000	0.113	-0.150	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.346	-0.245	-0.020	0.000	-0.113	0.519	1	0.00	0.01	0.03
1X	153	7.346	0.180	-0.020	0.000	-0.113	-0.150	1	0.00	0.01	0.02
2	153	8.738	0.225	0.000	0.000	0.000	0.607	1	0.00	0.01	0.03
7	153	7.452	0.164	0.000	0.000	0.000	0.523	1	0.00	0.01	0.02
8	153	9.156	0.262	0.000	0.000	-0.000	0.657	1	0.00	0.01	0.03
1A	170	0.412	-0.145	0.026	0.000	0.281	0.292	1	0.00	0.00	0.02
1B	170	0.412	-0.009	0.026	0.000	0.281	0.059	1	0.00	0.00	0.02
1C	170	0.412	-0.145	-0.026	0.000	-0.282	0.292	1	0.00	0.00	0.02
1D	170	0.412	-0.009	-0.026	0.000	-0.282	0.059	1	0.00	0.00	0.02
1E	170	4.996	-0.145	0.026	0.000	0.281	0.292	1	0.00	0.01	0.03
1F	170	4.996	-0.009	0.026	0.000	0.281	0.059	1	0.00	0.01	0.02
1G	170	4.996	-0.145	-0.026	0.000	-0.282	0.292	1	0.00	0.01	0.03
1H	170	4.996	-0.009	-0.026	0.000	-0.282	0.059	1	0.00	0.01	0.02
1I	170	-0.657	-0.147	0.018	0.000	0.164	0.298	1	0.00	0.00	0.02
1J	170	-0.657	-0.007	0.018	0.000	0.164	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1K	170	-0.657	-0.147	-0.017	0.000	-0.164	0.298	1	0.00	0.00	0.02
1L	170	-0.657	-0.007	-0.017	0.000	-0.164	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1M	170	6.065	-0.147	0.018	0.000	0.164	0.298	1	0.00	0.01	0.02
1N	170	6.065	-0.007	0.018	0.000	0.164	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1O	170	6.065	-0.147	-0.017	0.000	-0.164	0.298	1	0.00	0.01	0.02
1P	170	6.065	-0.007	-0.017	0.000	-0.164	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1Q	170	-1.938	-0.290	0.020	0.000	0.112	0.546	1	0.00	0.00	0.02
1R	170	-1.938	0.135	0.020	0.000	0.112	-0.195	1	0.00	0.00	0.01
1S	170	-1.938	-0.290	-0.020	0.000	-0.112	0.546	1	0.00	0.00	0.02
1T	170	-1.938	0.135	-0.020	0.000	-0.112	-0.195	1	0.00	0.00	0.01
1U	170	7.346	-0.290	0.020	0.000	0.112	0.546	1	0.00	0.01	0.03
1V	170	7.346	0.135	0.020	0.000	0.112	-0.195	1	0.00	0.01	0.02
1W	170	7.346	-0.290	-0.020	0.000	-0.112	0.546	1	0.00	0.01	0.03
1X	170	7.346	0.135	-0.020	0.000	-0.112	-0.195	1	0.00	0.01	0.02
2	170	8.738	0.168	0.000	0.000	0.000	0.641	1	0.00	0.01	0.03
7	170	7.452	0.106	0.000	0.000	0.000	0.546	1	0.00	0.01	0.02
8	170	9.156	0.204	0.000	0.000	-0.000	0.697	1	0.00	0.01	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{\min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											

1I	-0.657	0.183	0.298	1	0.5072	1.0013	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'='	64
1J	-0.657	0.183	0.091	1	0.5072	1.0013	1.0003	--	--	0.00	--	0.01	Snell.	'zx'='	64
1K	-0.657	-0.183	0.298	1	0.5072	1.0013	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'='	64
1L	-0.657	-0.183	0.091	1	0.5072	1.0013	1.0003	--	--	0.00	--	0.01	Snell.	'zx'='	64
1Q	-1.938	0.124	0.546	1	0.5072	1.0039	1.0003	--	--	0.00	--	0.03	Snell.	'zx'='	64
1R	-1.938	0.124	-0.195	1	0.5072	1.0039	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'='	64
1S	-1.938	-0.124	0.546	1	0.5072	1.0039	1.0003	--	--	0.00	--	0.03	Snell.	'zx'='	64
1T	-1.938	-0.124	-0.195	1	0.5072	1.0039	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'='	64

ASTA NUM. 24 NI 4704 NF 4641 Lungh. 157.7 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-1.208	0.161	0.622	0.000	0.664	-0.003	1	0.00	0.00	0.04	
1B	0	-1.208	0.212	0.622	0.000	0.664	-0.075	1	0.00	0.00	0.04	
1C	0	-1.208	0.161	-0.621	0.000	-0.664	-0.003	1	0.00	0.00	0.04	
1D	0	-1.208	0.212	-0.621	0.000	-0.664	-0.075	1	0.00	0.00	0.04	
1E	0	1.703	0.161	0.622	0.000	0.664	-0.003	1	0.00	0.00	0.04	
1F	0	1.703	0.212	0.622	0.000	0.664	-0.075	1	0.00	0.00	0.04	
1G	0	1.703	0.161	-0.621	0.000	-0.664	-0.003	1	0.00	0.00	0.04	
1H	0	1.703	0.212	-0.621	0.000	-0.664	-0.075	1	0.00	0.00	0.04	
1I	0	-2.082	0.146	0.363	0.000	0.390	0.016	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	-2.082	0.226	0.363	0.000	0.390	-0.094	1	0.00	0.00	0.03	
1K	0	-2.082	0.146	-0.362	0.000	-0.389	0.016	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	-2.082	0.226	-0.362	0.000	-0.389	-0.094	1	0.00	0.00	0.03	
1M	0	2.577	0.146	0.363	0.000	0.390	0.016	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	2.577	0.226	0.363	0.000	0.390	-0.094	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	2.577	0.146	-0.362	0.000	-0.389	0.016	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	2.577	0.226	-0.362	0.000	-0.389	-0.094	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-2.530	0.163	0.237	0.000	0.251	0.002	1	0.00	0.00	0.02	
1R	0	-2.530	0.209	0.237	0.000	0.251	-0.080	1	0.00	0.00	0.02	
1S	0	-2.530	0.163	-0.237	0.000	-0.250	0.002	1	0.00	0.00	0.02	
1T	0	-2.530	0.209	-0.237	0.000	-0.250	-0.080	1	0.00	0.00	0.02	
1U	0	3.025	0.163	0.237	0.000	0.251	0.002	1	0.00	0.00	0.02	
1V	0	3.025	0.209	0.237	0.000	0.251	-0.080	1	0.00	0.00	0.02	
1W	0	3.025	0.163	-0.237	0.000	-0.250	0.002	1	0.00	0.00	0.02	
1X	0	3.025	0.209	-0.237	0.000	-0.250	-0.080	1	0.00	0.00	0.02	
2	0	-0.530	0.205	0.000	0.000	0.000	-0.034	1	0.00	0.00	0.00	
7	0	-0.412	0.213	0.000	0.000	0.000	-0.037	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-0.941	0.199	0.000	0.000	0.001	-0.030	1	0.00	0.00	0.00	
1A	16	-1.208	0.120	0.622	0.000	0.566	0.018	1	0.00	0.00	0.03	
1B	16	-1.208	0.170	0.622	0.000	0.566	-0.044	1	0.00	0.00	0.03	
1C	16	-1.208	0.120	-0.621	0.000	-0.565	0.018	1	0.00	0.00	0.03	
1D	16	-1.208	0.170	-0.621	0.000	-0.565	-0.044	1	0.00	0.00	0.03	
1E	16	1.703	0.120	0.622	0.000	0.566	0.018	1	0.00	0.00	0.03	
1F	16	1.703	0.170	0.622	0.000	0.566	-0.044	1	0.00	0.00	0.03	
1G	16	1.703	0.120	-0.621	0.000	-0.565	0.018	1	0.00	0.00	0.03	
1H	16	1.703	0.170	-0.621	0.000	-0.565	-0.044	1	0.00	0.00	0.03	
1I	16	-2.082	0.105	0.363	0.000	0.333	0.035	1	0.00	0.00	0.02	
1J	16	-2.082	0.185	0.363	0.000	0.333	-0.061	1	0.00	0.00	0.02	
1K	16	-2.082	0.105	-0.362	0.000	-0.332	0.035	1	0.00	0.00	0.02	
1L	16	-2.082	0.185	-0.362	0.000	-0.332	-0.061	1	0.00	0.00	0.02	
1M	16	2.577	0.105	0.363	0.000	0.333	0.035	1	0.00	0.00	0.02	
1N	16	2.577	0.185	0.363	0.000	0.333	-0.061	1	0.00	0.00	0.02	
1O	16	2.577	0.105	-0.362	0.000	-0.332	0.035	1	0.00	0.00	0.02	
1P	16	2.577	0.185	-0.362	0.000	-0.332	-0.061	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	16	-2.530	0.122	0.237	0.000	0.213	0.025	1	0.00	0.00	0.01	
1R	16	-2.530	0.168	0.237	0.000	0.213	-0.052	1	0.00	0.00	0.02	
1S	16	-2.530	0.122	-0.237	0.000	-0.212	0.025	1	0.00	0.00	0.01	
1T	16	-2.530	0.168	-0.237	0.000	-0.212	-0.052	1	0.00	0.00	0.02	
1U	16	3.025	0.122	0.237	0.000	0.213	0.025	1	0.00	0.00	0.02	
1V	16	3.025	0.168	0.237	0.000	0.213	-0.052	1	0.00	0.00	0.02	
1W	16	3.025	0.122	-0.237	0.000	-0.212	0.025	1	0.00	0.00	0.02	
1X	16	3.025	0.168	-0.237	0.000	-0.212	-0.052	1	0.00	0.00	0.02	
2	16	-0.530	0.151	0.000	0.000	0.000	-0.006	1	0.00	0.00	0.00	
7	16	-0.412	0.159	0.000	0.000	0.000	-0.008	1	0.00	0.00	0.00	
8	16	-0.941	0.145	0.000	0.000	0.001	-0.003	1	0.00	0.00	0.00	
1A	32	-1.208	0.078	0.622	0.000	0.468	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1B	32	-1.208	0.129	0.622	0.000	0.468	-0.020	1	0.00	0.00	0.03	
1C	32	-1.208	0.078	-0.621	0.000	-0.467	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1D	32	-1.208	0.129	-0.621	0.000	-0.467	-0.020	1	0.00	0.00	0.03	
1E	32	1.703	0.078	0.622	0.000	0.468	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1F	32	1.703	0.129	0.622	0.000	0.468	-0.020	1	0.00	0.00	0.03	
1G	32	1.703	0.078	-0.621	0.000	-0.467	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1H	32	1.703	0.129	-0.621	0.000	-0.467	-0.020	1	0.00	0.00	0.03	
1I	32	-2.082	0.064	0.363	0.000	0.275	0.048	1	0.00	0.00	0.02	
1J	32	-2.082	0.143	0.363	0.000	0.275	-0.035	1	0.00	0.00	0.02	
1K	32	-2.082	0.064	-0.362	0.000	-0.275	0.048	1	0.00	0.00	0.02	
1L	32	-2.082	0.143	-0.362	0.000	-0.275	-0.035	1	0.00	0.00	0.02	
1M	32	2.577	0.064	0.363	0.000	0.275	0.048	1	0.00	0.00	0.02	
1N	32	2.577	0.143	0.363	0.000	0.275	-0.035	1	0.00	0.00	0.02	
1O	32	2.577	0.064	-0.362	0.000	-0.275	0.048	1	0.00	0.00	0.02	
1P	32	2.577	0.143	-0.362	0.000	-0.275	-0.035	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	32	-2.530	0.081	0.237	0.000	0.176	0.042	1	0.00	0.00	0.01	
1R	32	-2.530	0.126	0.237	0.000	0.176	-0.029	1	0.00	0.00	0.01	
1S	32	-2.530	0.081	-0.237	0.000	-0.175	0.042	1	0.00	0.00	0.01	
1T	32	-2.530	0.126	-0.237	0.000	-0.175	-0.029	1	0.00	0.00	0.01	
1U	32	3.025	0.081	0.237	0.000	0.176	0.042	1	0.00	0.00	0.01	
1V	32	3.025	0.126	0.237	0.000	0.176	-0.029	1	0.00	0.00	0.01	

1W	32	3.025	0.081	-0.237	0.000	-0.175	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1X	32	3.025	0.126	-0.237	0.000	-0.175	-0.029	1	0.00	0.00	0.01
2	32	-0.530	0.097	0.000	0.000	0.000	0.013	1	0.00	0.00	0.00
7	32	-0.412	0.105	0.000	0.000	0.000	0.013	1	0.00	0.00	0.00
8	32	-0.941	0.091	0.000	0.000	0.001	0.015	1	0.00	0.00	0.00
1A	47	-1.208	0.037	0.622	0.000	0.370	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1B	47	-1.208	0.087	0.622	0.000	0.370	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1C	47	-1.208	0.037	-0.621	0.000	-0.369	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1D	47	-1.208	0.087	-0.621	0.000	-0.369	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1E	47	1.703	0.037	0.622	0.000	0.370	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1F	47	1.703	0.087	0.622	0.000	0.370	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1G	47	1.703	0.037	-0.621	0.000	-0.369	0.041	1	0.00	0.00	0.02
1H	47	1.703	0.087	-0.621	0.000	-0.369	-0.003	1	0.00	0.00	0.02
1I	47	-2.082	0.022	0.363	0.000	0.218	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1J	47	-2.082	0.102	0.363	0.000	0.218	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1K	47	-2.082	0.022	-0.362	0.000	-0.217	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1L	47	-2.082	0.102	-0.362	0.000	-0.217	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1M	47	2.577	0.022	0.363	0.000	0.218	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1N	47	2.577	0.102	0.363	0.000	0.218	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1O	47	2.577	0.022	-0.362	0.000	-0.217	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1P	47	2.577	0.102	-0.362	0.000	-0.217	-0.015	1	0.00	0.00	0.01
1Q	47	-2.530	0.039	0.237	0.000	0.138	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1R	47	-2.530	0.085	0.237	0.000	0.138	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1S	47	-2.530	0.039	-0.237	0.000	-0.138	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1T	47	-2.530	0.085	-0.237	0.000	-0.138	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1U	47	3.025	0.039	0.237	0.000	0.138	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1V	47	3.025	0.085	0.237	0.000	0.138	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1W	47	3.025	0.039	-0.237	0.000	-0.138	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1X	47	3.025	0.085	-0.237	0.000	-0.138	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
2	47	-0.530	0.043	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
7	47	-0.412	0.051	0.000	0.000	0.000	0.025	1	0.00	0.00	0.00
8	47	-0.941	0.037	0.000	0.000	0.001	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1A	63	-1.208	-0.005	0.622	0.000	0.272	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1B	63	-1.208	0.046	0.622	0.000	0.272	0.008	1	0.00	0.00	0.02
1C	63	-1.208	-0.005	-0.621	0.000	-0.271	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1D	63	-1.208	0.046	-0.621	0.000	-0.271	0.008	1	0.00	0.00	0.02
1E	63	1.703	-0.005	0.622	0.000	0.272	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1F	63	1.703	0.046	0.622	0.000	0.272	0.008	1	0.00	0.00	0.02
1G	63	1.703	-0.005	-0.621	0.000	-0.271	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1H	63	1.703	0.046	-0.621	0.000	-0.271	0.008	1	0.00	0.00	0.02
1I	63	-2.082	-0.019	0.363	0.000	0.161	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1J	63	-2.082	0.061	0.363	0.000	0.161	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1K	63	-2.082	-0.019	-0.362	0.000	-0.160	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1L	63	-2.082	0.061	-0.362	0.000	-0.160	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1M	63	2.577	-0.019	0.363	0.000	0.161	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1N	63	2.577	0.061	0.363	0.000	0.161	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1O	63	2.577	-0.019	-0.362	0.000	-0.160	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1P	63	2.577	0.061	-0.362	0.000	-0.160	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1Q	63	-2.530	-0.002	0.237	0.000	0.101	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1R	63	-2.530	0.044	0.237	0.000	0.101	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1S	63	-2.530	-0.002	-0.237	0.000	-0.100	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1T	63	-2.530	0.044	-0.237	0.000	-0.100	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1U	63	3.025	-0.002	0.237	0.000	0.101	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1V	63	3.025	0.044	0.237	0.000	0.101	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1W	63	3.025	-0.002	-0.237	0.000	-0.100	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1X	63	3.025	0.044	-0.237	0.000	-0.100	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
2	63	-0.530	-0.011	0.000	0.000	0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
7	63	-0.412	-0.002	0.000	0.000	0.000	0.029	1	0.00	0.00	0.00
8	63	-0.941	-0.017	0.000	0.000	0.001	0.027	1	0.00	0.00	0.00
1A	79	-1.208	-0.046	0.622	0.000	0.174	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1B	79	-1.208	0.005	0.622	0.000	0.174	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1C	79	-1.208	-0.046	-0.621	0.000	-0.173	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1D	79	-1.208	0.005	-0.621	0.000	-0.173	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1E	79	1.703	-0.046	0.622	0.000	0.174	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1F	79	1.703	0.005	0.622	0.000	0.174	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1G	79	1.703	-0.046	-0.621	0.000	-0.173	0.039	1	0.00	0.00	0.01
1H	79	1.703	0.005	-0.621	0.000	-0.173	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1I	79	-2.082	-0.061	0.363	0.000	0.103	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1J	79	-2.082	0.019	0.363	0.000	0.103	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1K	79	-2.082	-0.061	-0.362	0.000	-0.103	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1L	79	-2.082	0.019	-0.362	0.000	-0.103	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1M	79	2.577	-0.061	0.363	0.000	0.103	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1N	79	2.577	0.019	0.363	0.000	0.103	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1O	79	2.577	-0.061	-0.362	0.000	-0.103	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1P	79	2.577	0.019	-0.362	0.000	-0.103	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1Q	79	-2.530	-0.044	0.237	0.000	0.063	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1R	79	-2.530	0.002	0.237	0.000	0.063	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1S	79	-2.530	-0.044	-0.237	0.000	-0.063	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1T	79	-2.530	0.002	-0.237	0.000	-0.063	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1U	79	3.025	-0.044	0.237	0.000	0.063	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1V	79	3.025	0.002	0.237	0.000	0.063	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1W	79	3.025	-0.044	-0.237	0.000	-0.063	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1X	79	3.025	0.002	-0.237	0.000	-0.063	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
2	79	-0.530	-0.065	0.000	0.000	0.000	0.021	1	0.00	0.00	0.00
7	79	-0.412	-0.056	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
8	79	-0.941	-0.070	0.000	0.000	0.000	0.020	1	0.00	0.00	0.00
1A	95	-1.208	-0.088	0.622	0.000	0.076	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1B	95	-1.208	-0.037	0.622	0.000	0.076	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1C	95	-1.208	-0.088	-0.621	0.000	-0.075	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1D	95	-1.208	-0.037	-0.621	0.000	-0.075	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1E	95	1.703	-0.088	0.622	0.000	0.076	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1F	95	1.703	-0.037	0.622	0.000	0.076	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1G	95	1.703	-0.088	-0.621	0.000	-0.075	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1H	95	1.703	-0.037	-0.621	0.000	-0.075	0.011	1	0.00	0.00	0.01

1I	95	-2.082	-0.102	0.363	0.000	0.046	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1J	95	-2.082	-0.022	0.363	0.000	0.046	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1K	95	-2.082	-0.102	-0.362	0.000	-0.046	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1L	95	-2.082	-0.022	-0.362	0.000	-0.046	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1M	95	2.577	-0.102	0.363	0.000	0.046	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1N	95	2.577	-0.022	0.363	0.000	0.046	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1O	95	2.577	-0.102	-0.362	0.000	-0.046	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1P	95	2.577	-0.022	-0.362	0.000	-0.046	0.005	1	0.00	0.00	0.01
1Q	95	-2.530	-0.085	0.237	0.000	0.026	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1R	95	-2.530	-0.039	0.237	0.000	0.026	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1S	95	-2.530	-0.085	-0.237	0.000	-0.026	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1T	95	-2.530	-0.039	-0.237	0.000	-0.026	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1U	95	3.025	-0.085	0.237	0.000	0.026	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1V	95	3.025	-0.039	0.237	0.000	0.026	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1W	95	3.025	-0.085	-0.237	0.000	-0.026	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1X	95	3.025	-0.039	-0.237	0.000	-0.026	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
2	95	-0.530	-0.119	0.000	0.000	0.000	0.006	1	0.00	0.00	0.00
7	95	-0.412	-0.110	0.000	0.000	0.000	0.011	1	0.00	0.00	0.00
8	95	-0.941	-0.124	0.000	0.000	0.000	0.004	1	0.00	0.00	0.00
1A	110	-1.208	-0.129	0.622	0.000	-0.023	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1B	110	-1.208	-0.078	0.622	0.000	-0.023	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1C	110	-1.208	-0.129	-0.621	0.000	0.023	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1D	110	-1.208	-0.078	-0.621	0.000	0.023	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1E	110	1.703	-0.129	0.622	0.000	-0.023	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1F	110	1.703	-0.078	0.622	0.000	-0.023	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1G	110	1.703	-0.129	-0.621	0.000	0.023	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1H	110	1.703	-0.078	-0.621	0.000	0.023	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1I	110	-2.082	-0.144	0.363	0.000	-0.011	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1J	110	-2.082	-0.064	0.363	0.000	-0.011	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1K	110	-2.082	-0.144	-0.362	0.000	0.012	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1L	110	-2.082	-0.064	-0.362	0.000	0.012	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1M	110	2.577	-0.144	0.363	0.000	-0.011	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1N	110	2.577	-0.064	0.363	0.000	-0.011	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1O	110	2.577	-0.144	-0.362	0.000	0.012	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1P	110	2.577	-0.064	-0.362	0.000	0.012	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1Q	110	-2.530	-0.127	0.237	0.000	-0.011	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1R	110	-2.530	-0.081	0.237	0.000	-0.011	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1S	110	-2.530	-0.127	-0.237	0.000	0.012	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1T	110	-2.530	-0.081	-0.237	0.000	0.012	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1U	110	3.025	-0.127	0.237	0.000	-0.011	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1V	110	3.025	-0.081	0.237	0.000	-0.011	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1W	110	3.025	-0.127	-0.237	0.000	0.012	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1X	110	3.025	-0.081	-0.237	0.000	0.012	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
2	110	-0.530	-0.173	0.000	0.000	0.000	-0.017	1	0.00	0.00	0.00
7	110	-0.412	-0.164	0.000	0.000	0.000	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
8	110	-0.941	-0.178	0.000	0.000	0.000	-0.019	1	0.00	0.00	0.00
1A	126	-1.208	-0.171	0.622	0.000	-0.121	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1B	126	-1.208	-0.120	0.622	0.000	-0.121	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1C	126	-1.208	-0.171	-0.621	0.000	0.121	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1D	126	-1.208	-0.120	-0.621	0.000	0.121	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1E	126	1.703	-0.171	0.622	0.000	-0.121	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1F	126	1.703	-0.120	0.622	0.000	-0.121	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1G	126	1.703	-0.171	-0.621	0.000	0.121	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1H	126	1.703	-0.120	-0.621	0.000	0.121	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1I	126	-2.082	-0.185	0.363	0.000	-0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1J	126	-2.082	-0.105	0.363	0.000	-0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1K	126	-2.082	-0.185	-0.362	0.000	0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1L	126	-2.082	-0.105	-0.362	0.000	0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1M	126	2.577	-0.185	0.363	0.000	-0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1N	126	2.577	-0.105	0.363	0.000	-0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1O	126	2.577	-0.185	-0.362	0.000	0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1P	126	2.577	-0.105	-0.362	0.000	0.069	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1Q	126	-2.530	-0.168	0.237	0.000	-0.049	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1R	126	-2.530	-0.122	0.237	0.000	-0.049	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1S	126	-2.530	-0.168	-0.237	0.000	0.049	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1T	126	-2.530	-0.122	-0.237	0.000	0.049	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1U	126	3.025	-0.168	0.237	0.000	-0.049	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1V	126	3.025	-0.122	0.237	0.000	-0.049	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1W	126	3.025	-0.168	-0.237	0.000	0.049	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1X	126	3.025	-0.122	-0.237	0.000	0.049	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
2	126	-0.530	-0.226	0.000	0.000	0.000	-0.048	1	0.00	0.00	0.00
7	126	-0.412	-0.218	0.000	0.000	0.000	-0.041	1	0.00	0.00	0.00
8	126	-0.941	-0.232	0.000	0.000	0.000	-0.052	1	0.00	0.00	0.00
1A	142	-1.208	-0.212	0.622	0.000	-0.219	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1B	142	-1.208	-0.161	0.622	0.000	-0.219	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1C	142	-1.208	-0.212	-0.621	0.000	0.219	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1D	142	-1.208	-0.161	-0.621	0.000	0.219	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1E	142	1.703	-0.212	0.622	0.000	-0.219	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1F	142	1.703	-0.161	0.622	0.000	-0.219	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1G	142	1.703	-0.212	-0.621	0.000	0.219	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1H	142	1.703	-0.161	-0.621	0.000	0.219	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1I	142	-2.082	-0.227	0.363	0.000	-0.126	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1J	142	-2.082	-0.147	0.363	0.000	-0.126	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1K	142	-2.082	-0.227	-0.362	0.000	0.126	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1L	142	-2.082	-0.147	-0.362	0.000	0.126	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1M	142	2.577	-0.227	0.363	0.000	-0.126	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1N	142	2.577	-0.147	0.363	0.000	-0.126	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1O	142	2.577	-0.227	-0.362	0.000	0.126	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1P	142	2.577	-0.147	-0.362	0.000	0.126	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1Q	142	-2.530	-0.210	0.237	0.000	-0.086	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1R	142	-2.530	-0.164	0.237	0.000	-0.086	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1S	142	-2.530	-0.210	-0.237	0.000	0.086	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1T	142	-2.530	-0.164	-0.237	0.000	0.086	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1U	142	3.025	-0.210	0.237	0.000	-0.086	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1V	142	3.025	-0.164	0.237	0.000	-0.086	-0.056	1	0.00	0.00	0.01

1W	142	3.025	-0.210	-0.237	0.000	0.086	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1X	142	3.025	-0.164	-0.237	0.000	0.086	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
2	142	-0.530	-0.280	0.000	0.000	0.000	-0.088	1	0.00	0.00	0.00
7	142	-0.412	-0.272	0.000	0.000	0.000	-0.079	1	0.00	0.00	0.00
8	142	-0.941	-0.286	0.000	0.000	0.000	-0.092	1	0.00	0.00	0.00
1A	158	-1.208	-0.253	0.622	0.000	-0.317	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1B	158	-1.208	-0.203	0.622	0.000	-0.317	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1C	158	-1.208	-0.253	-0.621	0.000	0.317	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1D	158	-1.208	-0.203	-0.621	0.000	0.317	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1E	158	1.703	-0.253	0.622	0.000	-0.317	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1F	158	1.703	-0.203	0.622	0.000	-0.317	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1G	158	1.703	-0.253	-0.621	0.000	0.317	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1H	158	1.703	-0.203	-0.621	0.000	0.317	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1I	158	-2.082	-0.268	0.363	0.000	-0.183	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1J	158	-2.082	-0.188	0.363	0.000	-0.183	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1K	158	-2.082	-0.268	-0.362	0.000	0.183	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1L	158	-2.082	-0.188	-0.362	0.000	0.183	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1M	158	2.577	-0.268	0.363	0.000	-0.183	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1N	158	2.577	-0.188	0.363	0.000	-0.183	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1O	158	2.577	-0.268	-0.362	0.000	0.183	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1P	158	2.577	-0.188	-0.362	0.000	0.183	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1Q	158	-2.530	-0.251	0.237	0.000	-0.124	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1R	158	-2.530	-0.205	0.237	0.000	-0.124	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1S	158	-2.530	-0.251	-0.237	0.000	0.124	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1T	158	-2.530	-0.205	-0.237	0.000	0.124	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1U	158	3.025	-0.251	0.237	0.000	-0.124	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1V	158	3.025	-0.205	0.237	0.000	-0.124	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1W	158	3.025	-0.251	-0.237	0.000	0.124	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1X	158	3.025	-0.205	-0.237	0.000	0.124	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
2	158	-0.530	-0.334	0.000	0.000	0.000	-0.136	1	0.00	0.00	0.00
7	158	-0.412	-0.326	0.000	0.000	0.000	-0.126	1	0.00	0.00	0.00
8	158	-0.941	-0.340	0.000	0.000	0.000	-0.142	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-1.208	0.664	-0.082	1	0.5508	0.9979	1.0008	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1B	-1.208	0.664	-0.075	1	0.5508	0.9979	1.0009	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1C	-1.208	-0.664	-0.082	1	0.5508	0.9979	1.0008	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1D	-1.208	-0.664	-0.075	1	0.5508	0.9979	1.0009	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1I	-2.082	0.390	-0.086	1	0.5508	0.9964	1.0011	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1J	-2.082	0.390	-0.094	1	0.5508	0.9964	1.0016	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1K	-2.082	-0.389	-0.086	1	0.5508	0.9964	1.0011	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1L	-2.082	-0.389	-0.094	1	0.5508	0.9964	1.0016	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1Q	-2.530	0.251	-0.058	1	0.5508	0.9956	1.0018	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1R	-2.530	0.251	-0.086	1	0.5508	0.9956	1.0018	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1S	-2.530	-0.250	-0.058	1	0.5508	0.9956	1.0018	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1T	-2.530	-0.250	-0.086	1	0.5508	0.9956	1.0018	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
2	-0.530	0.000	-0.136	1	0.5508	1.0010	1.0003	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 60
7	-0.412	0.000	-0.126	1	0.5508	1.0003	1.0003	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 60
8	-0.941	0.001	-0.142	1	0.5508	1.0004	1.0006	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 60

ASTA NUM. 25 NI 4644 NF 4712 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-0.581	-0.474	0.390	0.000	0.231	0.309	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	-0.581	0.054	0.390	0.000	0.231	0.044	1	0.00	0.00	0.01	
1C	0	-0.581	-0.474	-0.391	0.000	-0.230	0.309	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	-0.581	0.054	-0.391	0.000	-0.230	0.044	1	0.00	0.00	0.01	
1E	0	6.149	-0.474	0.390	0.000	0.231	0.309	1	0.00	0.01	0.03	
1F	0	6.149	0.054	0.390	0.000	0.231	0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	6.149	-0.474	-0.391	0.000	-0.230	0.309	1	0.00	0.01	0.03	
1H	0	6.149	0.054	-0.391	0.000	-0.230	0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	0.007	-0.488	0.462	0.000	0.273	0.308	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	0.007	0.068	0.462	0.000	0.273	0.045	1	0.00	0.00	0.02	
1K	0	0.007	-0.488	-0.463	0.000	-0.272	0.308	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	0.007	0.068	-0.463	0.000	-0.272	0.045	1	0.00	0.00	0.02	
1M	0	5.561	-0.488	0.462	0.000	0.273	0.308	1	0.00	0.01	0.03	
1N	0	5.561	0.068	0.462	0.000	0.273	0.045	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	5.561	-0.488	-0.463	0.000	-0.272	0.308	1	0.00	0.01	0.03	
1P	0	5.561	0.068	-0.463	0.000	-0.272	0.045	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-2.095	-0.939	0.238	0.000	0.153	0.555	1	0.00	0.00	0.03	
1R	0	-2.095	0.519	0.238	0.000	0.153	-0.202	1	0.00	0.00	0.02	
1S	0	-2.095	-0.939	-0.239	0.000	-0.152	0.555	1	0.00	0.00	0.03	
1T	0	-2.095	0.519	-0.239	0.000	-0.152	-0.202	1	0.00	0.00	0.02	
1U	0	7.663	-0.939	0.238	0.000	0.153	0.555	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	7.663	0.519	0.238	0.000	0.153	-0.202	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.663	-0.939	-0.239	0.000	-0.152	0.555	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	7.663	0.519	-0.239	0.000	-0.152	-0.202	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	7.855	-0.978	-0.001	0.000	0.001	0.638	1	0.00	0.01	0.03	
7	0	6.987	-0.818	-0.001	0.000	0.001	0.545	1	0.00	0.01	0.02	
8	0	8.747	-1.079	-0.001	0.000	0.001	0.697	1	0.00	0.01	0.03	

1A	17	-0.581	-0.518	0.390	0.000	0.164	0.225	1	0.00	0.00	0.02
1B	17	-0.581	0.009	0.390	0.000	0.164	0.050	1	0.00	0.00	0.01
1C	17	-0.581	-0.518	-0.391	0.000	-0.163	0.225	1	0.00	0.00	0.02
1D	17	-0.581	0.009	-0.391	0.000	-0.163	0.050	1	0.00	0.00	0.01
1E	17	6.149	-0.518	0.390	0.000	0.164	0.225	1	0.00	0.01	0.02
1F	17	6.149	0.009	0.390	0.000	0.164	0.050	1	0.00	0.01	0.02
1G	17	6.149	-0.518	-0.391	0.000	-0.163	0.225	1	0.00	0.01	0.02
1H	17	6.149	0.009	-0.391	0.000	-0.163	0.050	1	0.00	0.01	0.02
1I	17	0.007	-0.533	0.462	0.000	0.195	0.221	1	0.00	0.00	0.02
1J	17	0.007	0.024	0.462	0.000	0.195	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1K	17	0.007	-0.533	-0.463	0.000	-0.194	0.221	1	0.00	0.00	0.02
1L	17	0.007	0.024	-0.463	0.000	-0.194	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1M	17	5.561	-0.533	0.462	0.000	0.195	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	5.561	0.024	0.462	0.000	0.195	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	5.561	-0.533	-0.463	0.000	-0.194	0.221	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	5.561	0.024	-0.463	0.000	-0.194	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-2.095	-0.984	0.238	0.000	0.112	0.391	1	0.00	0.00	0.02
1R	17	-2.095	0.475	0.238	0.000	0.112	-0.117	1	0.00	0.00	0.01
1S	17	-2.095	-0.984	-0.239	0.000	-0.111	0.391	1	0.00	0.00	0.02
1T	17	-2.095	0.475	-0.239	0.000	-0.111	-0.117	1	0.00	0.00	0.01
1U	17	7.663	-0.984	0.238	0.000	0.112	0.391	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	7.663	0.475	0.238	0.000	0.112	-0.117	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	7.663	-0.984	-0.239	0.000	-0.111	0.391	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	7.663	0.475	-0.239	0.000	-0.111	-0.117	1	0.00	0.01	0.02
2	17	7.855	-1.036	-0.001	0.000	0.002	0.467	1	0.00	0.01	0.02
7	17	6.987	-0.875	-0.001	0.000	0.001	0.401	1	0.00	0.01	0.02
8	17	8.747	-1.137	-0.001	0.000	0.002	0.509	1	0.00	0.01	0.02
1A	34	-0.581	-0.563	0.390	0.000	0.098	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1B	34	-0.581	-0.035	0.390	0.000	0.098	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1C	34	-0.581	-0.563	-0.391	0.000	-0.097	0.133	1	0.00	0.00	0.01
1D	34	-0.581	-0.035	-0.391	0.000	-0.097	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1E	34	6.149	-0.563	0.390	0.000	0.098	0.133	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	6.149	-0.035	0.390	0.000	0.098	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1G	34	6.149	-0.563	-0.391	0.000	-0.097	0.133	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	6.149	-0.035	-0.391	0.000	-0.097	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1I	34	0.007	-0.577	0.462	0.000	0.116	0.127	1	0.00	0.00	0.01
1J	34	0.007	-0.021	0.462	0.000	0.116	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1K	34	0.007	-0.577	-0.463	0.000	-0.115	0.127	1	0.00	0.00	0.01
1L	34	0.007	-0.021	-0.463	0.000	-0.115	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1M	34	5.561	-0.577	0.462	0.000	0.116	0.127	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	5.561	-0.021	0.462	0.000	0.116	0.053	1	0.00	0.01	0.01
1O	34	5.561	-0.577	-0.463	0.000	-0.115	0.127	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	5.561	-0.021	-0.463	0.000	-0.115	0.053	1	0.00	0.01	0.01
1Q	34	-2.095	-1.028	0.238	0.000	0.072	0.220	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-2.095	0.430	0.238	0.000	0.072	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-2.095	-1.028	-0.239	0.000	-0.071	0.220	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-2.095	0.430	-0.239	0.000	-0.071	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.663	-1.028	0.238	0.000	0.072	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.663	0.430	0.238	0.000	0.072	-0.040	1	0.00	0.01	0.01
1W	34	7.663	-1.028	-0.239	0.000	-0.071	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.663	0.430	-0.239	0.000	-0.071	-0.040	1	0.00	0.01	0.01
2	34	7.855	-1.094	-0.001	0.000	0.002	0.286	1	0.00	0.01	0.02
7	34	6.987	-0.933	-0.001	0.000	0.002	0.248	1	0.00	0.01	0.01
8	34	8.747	-1.195	-0.001	0.000	0.002	0.311	1	0.00	0.01	0.02
1A	51	-0.581	-0.607	0.390	0.000	0.032	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1B	51	-0.581	-0.080	0.390	0.000	0.032	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1C	51	-0.581	-0.607	-0.391	0.000	-0.030	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1D	51	-0.581	-0.080	-0.391	0.000	-0.030	0.038	1	0.00	0.00	0.00
1E	51	6.149	-0.607	0.390	0.000	0.032	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	6.149	-0.080	0.390	0.000	0.032	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	6.149	-0.607	-0.391	0.000	-0.030	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	6.149	-0.080	-0.391	0.000	-0.030	0.038	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	0.007	-0.622	0.462	0.000	0.037	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1J	51	0.007	-0.065	0.462	0.000	0.037	0.046	1	0.00	0.00	0.00
1K	51	0.007	-0.622	-0.463	0.000	-0.036	0.025	1	0.00	0.00	0.00
1L	51	0.007	-0.065	-0.463	0.000	-0.036	0.046	1	0.00	0.00	0.00
1M	51	5.561	-0.622	0.462	0.000	0.037	0.025	1	0.00	0.01	0.01
1N	51	5.561	-0.065	0.462	0.000	0.037	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	5.561	-0.622	-0.463	0.000	-0.036	0.025	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	5.561	-0.065	-0.463	0.000	-0.036	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-2.095	-1.073	0.238	0.000	0.031	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1R	51	-2.095	0.386	0.238	0.000	0.031	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1S	51	-2.095	-1.073	-0.239	0.000	-0.030	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1T	51	-2.095	0.386	-0.239	0.000	-0.030	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1U	51	7.663	-1.073	0.238	0.000	0.031	0.042	1	0.00	0.01	0.01
1V	51	7.663	0.386	0.238	0.000	0.031	0.029	1	0.00	0.01	0.01
1W	51	7.663	-1.073	-0.239	0.000	-0.030	0.042	1	0.00	0.01	0.01
1X	51	7.663	0.386	-0.239	0.000	-0.030	0.029	1	0.00	0.01	0.01
2	51	7.855	-1.152	-0.001	0.000	0.002	0.095	1	0.00	0.01	0.01
7	51	6.987	-0.991	-0.001	0.000	0.002	0.084	1	0.00	0.01	0.01
8	51	8.747	-1.253	-0.001	0.000	0.002	0.103	1	0.00	0.01	0.01
1A	68	-0.581	-0.652	0.390	0.000	-0.035	-0.074	1	0.00	0.00	0.00
1B	68	-0.581	-0.124	0.390	0.000	-0.035	0.020	1	0.00	0.00	0.00
1C	68	-0.581	-0.652	-0.391	0.000	0.036	-0.074	1	0.00	0.00	0.00
1D	68	-0.581	-0.124	-0.391	0.000	0.036	0.020	1	0.00	0.00	0.00
1E	68	6.149	-0.652	0.390	0.000	-0.035	-0.074	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	6.149	-0.124	0.390	0.000	-0.035	0.020	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	6.149	-0.652	-0.391	0.000	0.036	-0.074	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	6.149	-0.124	-0.391	0.000	0.036	0.020	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	0.007	-0.666	0.462	0.000	-0.041	-0.085	1	0.00	0.00	0.00
1J	68	0.007	-0.110	0.462	0.000	-0.041	0.031	1	0.00	0.00	0.00
1K	68	0.007	-0.666	-0.463	0.000	0.043	-0.085	1	0.00	0.00	0.00
1L	68	0.007	-0.110	-0.463	0.000	0.043	0.031	1	0.00	0.00	0.00
1M	68	5.561	-0.666	0.462	0.000	-0.041	-0.085	1	0.00	0.01	0.01

1N	68	5.561	-0.110	0.462	0.000	-0.041	0.031	1	0.00	0.01	0.01
1O	68	5.561	-0.666	-0.463	0.000	0.043	-0.085	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	5.561	-0.110	-0.463	0.000	0.043	0.031	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-2.095	-1.117	0.238	0.000	-0.009	-0.144	1	0.00	0.00	0.01
1R	68	-2.095	0.341	0.238	0.000	-0.009	0.091	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-2.095	-1.117	-0.239	0.000	0.011	-0.144	1	0.00	0.00	0.01
1T	68	-2.095	0.341	-0.239	0.000	0.011	0.091	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.663	-1.117	0.238	0.000	-0.009	-0.144	1	0.00	0.01	0.01
1V	68	7.663	0.341	0.238	0.000	-0.009	0.091	1	0.00	0.01	0.01
1W	68	7.663	-1.117	-0.239	0.000	0.011	-0.144	1	0.00	0.01	0.01
1X	68	7.663	0.341	-0.239	0.000	0.011	0.091	1	0.00	0.01	0.01
2	68	7.855	-1.210	-0.001	0.000	0.002	-0.106	1	0.00	0.01	0.01
7	68	6.987	-1.049	-0.001	0.000	0.002	-0.089	1	0.00	0.01	0.01
8	68	8.747	-1.311	-0.001	0.000	0.002	-0.115	1	0.01	0.01	0.01
1A	85	-0.581	-0.696	0.390	0.000	-0.101	-0.189	1	0.00	0.00	0.01
1B	85	-0.581	-0.169	0.390	0.000	-0.101	-0.004	1	0.00	0.00	0.01
1C	85	-0.581	-0.696	-0.391	0.000	0.103	-0.189	1	0.00	0.00	0.01
1D	85	-0.581	-0.169	-0.391	0.000	0.103	-0.004	1	0.00	0.00	0.01
1E	85	6.149	-0.696	0.390	0.000	-0.101	-0.189	1	0.00	0.01	0.02
1F	85	6.149	-0.169	0.390	0.000	-0.101	-0.004	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	6.149	-0.696	-0.391	0.000	0.103	-0.189	1	0.00	0.01	0.02
1H	85	6.149	-0.169	-0.391	0.000	0.103	-0.004	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	0.007	-0.711	0.462	0.000	-0.120	-0.202	1	0.00	0.00	0.01
1J	85	0.007	-0.154	0.462	0.000	-0.120	0.009	1	0.00	0.00	0.01
1K	85	0.007	-0.711	-0.463	0.000	0.121	-0.202	1	0.00	0.00	0.01
1L	85	0.007	-0.154	-0.463	0.000	0.121	0.009	1	0.00	0.00	0.01
1M	85	5.561	-0.711	0.462	0.000	-0.120	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	5.561	-0.154	0.462	0.000	-0.120	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1O	85	5.561	-0.711	-0.463	0.000	0.121	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	5.561	-0.154	-0.463	0.000	0.121	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1Q	85	-2.095	-1.162	0.238	0.000	-0.050	-0.338	1	0.00	0.00	0.01
1R	85	-2.095	0.297	0.238	0.000	-0.050	0.145	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-2.095	-1.162	-0.239	0.000	0.051	-0.338	1	0.00	0.00	0.01
1T	85	-2.095	0.297	-0.239	0.000	0.051	0.145	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.663	-1.162	0.238	0.000	-0.050	-0.338	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.663	0.297	0.238	0.000	-0.050	0.145	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	7.663	-1.162	-0.239	0.000	0.051	-0.338	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.663	0.297	-0.239	0.000	0.051	0.145	1	0.00	0.01	0.02
2	85	7.855	-1.268	-0.001	0.000	0.003	-0.316	1	0.00	0.01	0.02
7	85	6.987	-1.107	-0.001	0.000	0.002	-0.272	1	0.00	0.01	0.02
8	85	8.747	-1.368	-0.001	0.000	0.002	-0.343	1	0.01	0.01	0.02
1A	102	-0.581	-0.741	0.390	0.000	-0.168	-0.311	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	-0.581	-0.213	0.390	0.000	-0.168	-0.037	1	0.00	0.00	0.01
1C	102	-0.581	-0.741	-0.391	0.000	0.169	-0.311	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	-0.581	-0.213	-0.391	0.000	0.169	-0.037	1	0.00	0.00	0.01
1E	102	6.149	-0.741	0.390	0.000	-0.168	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	6.149	-0.213	0.390	0.000	-0.168	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	6.149	-0.741	-0.391	0.000	0.169	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	6.149	-0.213	-0.391	0.000	0.169	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	0.007	-0.755	0.462	0.000	-0.199	-0.327	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	0.007	-0.199	0.462	0.000	-0.199	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	0.007	-0.755	-0.463	0.000	0.200	-0.327	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	0.007	-0.199	-0.463	0.000	0.200	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1M	102	5.561	-0.755	0.462	0.000	-0.199	-0.327	1	0.00	0.01	0.03
1N	102	5.561	-0.199	0.462	0.000	-0.199	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1O	102	5.561	-0.755	-0.463	0.000	0.200	-0.327	1	0.00	0.01	0.03
1P	102	5.561	-0.199	-0.463	0.000	0.200	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1Q	102	-2.095	-1.206	0.238	0.000	-0.090	-0.540	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-2.095	0.252	0.238	0.000	-0.090	0.192	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-2.095	-1.206	-0.239	0.000	0.092	-0.540	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-2.095	0.252	-0.239	0.000	0.092	0.192	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.663	-1.206	0.238	0.000	-0.090	-0.540	1	0.00	0.01	0.03
1V	102	7.663	0.252	0.238	0.000	-0.090	0.192	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.663	-1.206	-0.239	0.000	0.092	-0.540	1	0.00	0.01	0.03
1X	102	7.663	0.252	-0.239	0.000	0.092	0.192	1	0.00	0.01	0.02
2	102	7.855	-1.326	-0.001	0.000	0.003	-0.537	1	0.01	0.01	0.02
7	102	6.987	-1.165	-0.001	0.000	0.002	-0.465	1	0.00	0.01	0.02
8	102	8.747	-1.426	-0.001	0.000	0.003	-0.580	1	0.01	0.01	0.03
1A	119	-0.581	-0.785	0.390	0.000	-0.234	-0.440	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	-0.581	-0.258	0.390	0.000	-0.234	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	-0.581	-0.785	-0.391	0.000	0.236	-0.440	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	-0.581	-0.258	-0.391	0.000	0.236	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	6.149	-0.785	0.390	0.000	-0.234	-0.440	1	0.00	0.01	0.03
1F	119	6.149	-0.258	0.390	0.000	-0.234	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	6.149	-0.785	-0.391	0.000	0.236	-0.440	1	0.00	0.01	0.03
1H	119	6.149	-0.258	-0.391	0.000	0.236	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1I	119	0.007	-0.800	0.462	0.000	-0.277	-0.459	1	0.00	0.00	0.03
1J	119	0.007	-0.243	0.462	0.000	-0.277	-0.058	1	0.00	0.00	0.02
1K	119	0.007	-0.800	-0.463	0.000	0.279	-0.459	1	0.00	0.00	0.03
1L	119	0.007	-0.243	-0.463	0.000	0.279	-0.058	1	0.00	0.00	0.02
1M	119	5.561	-0.800	0.462	0.000	-0.277	-0.459	1	0.00	0.01	0.03
1N	119	5.561	-0.243	0.462	0.000	-0.277	-0.058	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	5.561	-0.800	-0.463	0.000	0.279	-0.459	1	0.00	0.01	0.03
1P	119	5.561	-0.243	-0.463	0.000	0.279	-0.058	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-2.095	-1.251	0.238	0.000	-0.131	-0.748	1	0.00	0.00	0.03
1R	119	-2.095	0.208	0.238	0.000	-0.131	0.231	1	0.00	0.00	0.02
1S	119	-2.095	-1.251	-0.239	0.000	0.133	-0.748	1	0.00	0.00	0.03
1T	119	-2.095	0.208	-0.239	0.000	0.133	0.231	1	0.00	0.00	0.02
1U	119	7.663	-1.251	0.238	0.000	-0.131	-0.748	1	0.00	0.01	0.04
1V	119	7.663	0.208	0.238	0.000	-0.131	0.231	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.663	-1.251	-0.239	0.000	0.133	-0.748	1	0.00	0.01	0.04
1X	119	7.663	0.208	-0.239	0.000	0.133	0.231	1	0.00	0.01	0.02
2	119	7.855	-1.383	-0.001	0.000	0.003	-0.767	1	0.01	0.01	0.03
7	119	6.987	-1.222	-0.001	0.000	0.003	-0.668	1	0.00	0.01	0.03
8	119	8.747	-1.484	-0.001	0.000	0.003	-0.828	1	0.01	0.01	0.03

1A	136	-0.581	-0.830	0.390	0.000	-0.300	-0.578	1	0.00	0.00	0.03
1B	136	-0.581	-0.302	0.390	0.000	-0.300	-0.124	1	0.00	0.00	0.02
1C	136	-0.581	-0.830	-0.391	0.000	0.302	-0.578	1	0.00	0.00	0.03
1D	136	-0.581	-0.302	-0.391	0.000	0.302	-0.124	1	0.00	0.00	0.02
1E	136	6.149	-0.830	0.390	0.000	-0.300	-0.578	1	0.00	0.01	0.04
1F	136	6.149	-0.302	0.390	0.000	-0.300	-0.124	1	0.00	0.01	0.03
1G	136	6.149	-0.830	-0.391	0.000	0.302	-0.578	1	0.00	0.01	0.04
1H	136	6.149	-0.302	-0.391	0.000	0.302	-0.124	1	0.00	0.01	0.03
1I	136	0.007	-0.844	0.462	0.000	-0.356	-0.599	1	0.00	0.00	0.03
1J	136	0.007	-0.288	0.462	0.000	-0.356	-0.104	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	0.007	-0.844	-0.463	0.000	0.358	-0.599	1	0.00	0.00	0.03
1L	136	0.007	-0.288	-0.463	0.000	0.358	-0.104	1	0.00	0.00	0.02
1M	136	5.561	-0.844	0.462	0.000	-0.356	-0.599	1	0.00	0.01	0.04
1N	136	5.561	-0.288	0.462	0.000	-0.356	-0.104	1	0.00	0.01	0.03
1O	136	5.561	-0.844	-0.463	0.000	0.358	-0.599	1	0.00	0.01	0.04
1P	136	5.561	-0.288	-0.463	0.000	0.358	-0.104	1	0.00	0.01	0.03
1Q	136	-2.095	-1.295	0.238	0.000	-0.171	-0.965	1	0.01	0.00	0.04
1R	136	-2.095	0.163	0.238	0.000	-0.171	0.263	1	0.00	0.00	0.02
1S	136	-2.095	-1.295	-0.239	0.000	0.173	-0.965	1	0.01	0.00	0.04
1T	136	-2.095	0.163	-0.239	0.000	0.173	0.263	1	0.00	0.00	0.02
1U	136	7.663	-1.295	0.238	0.000	-0.171	-0.965	1	0.01	0.01	0.04
1V	136	7.663	0.163	0.238	0.000	-0.171	0.263	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.663	-1.295	-0.239	0.000	0.173	-0.965	1	0.01	0.01	0.04
1X	136	7.663	0.163	-0.239	0.000	0.173	0.263	1	0.00	0.01	0.02
2	136	7.855	-1.441	-0.001	0.000	0.003	-1.007	1	0.01	0.01	0.04
7	136	6.987	-1.280	-0.001	0.000	0.003	-0.881	1	0.00	0.01	0.03
8	136	8.747	-1.542	-0.001	0.000	0.003	-1.085	1	0.01	0.01	0.04

1A	153	-0.581	-0.874	0.390	0.000	-0.367	-0.723	1	0.00	0.00	0.04
1B	153	-0.581	-0.347	0.390	0.000	-0.367	-0.180	1	0.00	0.00	0.02
1C	153	-0.581	-0.874	-0.391	0.000	0.369	-0.723	1	0.00	0.00	0.04
1D	153	-0.581	-0.347	-0.391	0.000	0.369	-0.180	1	0.00	0.00	0.02
1E	153	6.149	-0.874	0.390	0.000	-0.367	-0.723	1	0.00	0.01	0.05
1F	153	6.149	-0.347	0.390	0.000	-0.367	-0.180	1	0.00	0.01	0.03
1G	153	6.149	-0.874	-0.391	0.000	0.369	-0.723	1	0.00	0.01	0.05
1H	153	6.149	-0.347	-0.391	0.000	0.369	-0.180	1	0.00	0.01	0.03
1I	153	0.007	-0.889	0.462	0.000	-0.435	-0.746	1	0.00	0.00	0.04
1J	153	0.007	-0.332	0.462	0.000	-0.435	-0.156	1	0.00	0.00	0.03
1K	153	0.007	-0.889	-0.463	0.000	0.437	-0.746	1	0.00	0.00	0.04
1L	153	0.007	-0.332	-0.463	0.000	0.437	-0.156	1	0.00	0.00	0.03
1M	153	5.561	-0.889	0.462	0.000	-0.435	-0.746	1	0.00	0.01	0.05
1N	153	5.561	-0.332	0.462	0.000	-0.435	-0.156	1	0.00	0.01	0.03
1O	153	5.561	-0.889	-0.463	0.000	0.437	-0.746	1	0.00	0.01	0.05
1P	153	5.561	-0.332	-0.463	0.000	0.437	-0.156	1	0.00	0.01	0.03
1Q	153	-2.095	-1.340	0.238	0.000	-0.212	-1.189	1	0.01	0.00	0.04
1R	153	-2.095	0.119	0.238	0.000	-0.212	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1S	153	-2.095	-1.340	-0.239	0.000	0.214	-1.189	1	0.01	0.00	0.04
1T	153	-2.095	0.119	-0.239	0.000	0.214	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1U	153	7.663	-1.340	0.238	0.000	-0.212	-1.189	1	0.01	0.01	0.05
1V	153	7.663	0.119	0.238	0.000	-0.212	0.287	1	0.00	0.01	0.03
1W	153	7.663	-1.340	-0.239	0.000	0.214	-1.189	1	0.01	0.01	0.05
1X	153	7.663	0.119	-0.239	0.000	0.214	0.287	1	0.00	0.01	0.03
2	153	7.855	-1.499	-0.001	0.000	0.004	-1.257	1	0.01	0.01	0.04
7	153	6.987	-1.338	-0.001	0.000	0.003	-1.104	1	0.01	0.01	0.04
8	153	8.747	-1.600	-0.001	0.000	0.003	-1.352	1	0.01	0.01	0.05

1A	170	-0.581	-0.919	0.390	0.000	-0.433	-0.875	1	0.00	0.00	0.05
1B	170	-0.581	-0.391	0.390	0.000	-0.433	-0.242	1	0.00	0.00	0.03
1C	170	-0.581	-0.919	-0.391	0.000	0.435	-0.875	1	0.00	0.00	0.05
1D	170	-0.581	-0.391	-0.391	0.000	0.435	-0.242	1	0.00	0.00	0.03
1E	170	6.149	-0.919	0.390	0.000	-0.433	-0.875	1	0.00	0.01	0.05
1F	170	6.149	-0.391	0.390	0.000	-0.433	-0.242	1	0.00	0.01	0.04
1G	170	6.149	-0.919	-0.391	0.000	0.435	-0.875	1	0.00	0.01	0.05
1H	170	6.149	-0.391	-0.391	0.000	0.435	-0.242	1	0.00	0.01	0.04
1I	170	0.007	-0.933	0.462	0.000	-0.513	-0.901	1	0.00	0.00	0.05
1J	170	0.007	-0.377	0.462	0.000	-0.513	-0.216	1	0.00	0.00	0.03
1K	170	0.007	-0.933	-0.463	0.000	0.515	-0.901	1	0.00	0.00	0.05
1L	170	0.007	-0.377	-0.463	0.000	0.515	-0.216	1	0.00	0.00	0.03
1M	170	5.561	-0.933	0.462	0.000	-0.513	-0.901	1	0.00	0.01	0.06
1N	170	5.561	-0.377	0.462	0.000	-0.513	-0.216	1	0.00	0.01	0.04
1O	170	5.561	-0.933	-0.463	0.000	0.515	-0.901	1	0.00	0.01	0.06
1P	170	5.561	-0.377	-0.463	0.000	0.515	-0.216	1	0.00	0.01	0.04
1Q	170	-2.095	-1.384	0.238	0.000	-0.252	-1.421	1	0.01	0.00	0.05
1R	170	-2.095	0.074	0.238	0.000	-0.252	0.303	1	0.00	0.00	0.02
1S	170	-2.095	-1.384	-0.239	0.000	0.254	-1.421	1	0.01	0.00	0.05
1T	170	-2.095	0.074	-0.239	0.000	0.254	0.303	1	0.00	0.00	0.02
1U	170	7.663	-1.384	0.238	0.000	-0.252	-1.421	1	0.01	0.01	0.06
1V	170	7.663	0.074	0.238	0.000	-0.252	0.303	1	0.00	0.01	0.03
1W	170	7.663	-1.384	-0.239	0.000	0.254	-1.421	1	0.01	0.01	0.06
1X	170	7.663	0.074	-0.239	0.000	0.254	0.303	1	0.00	0.01	0.03
2	170	7.855	-1.557	-0.001	0.000	0.004	-1.517	1	0.01	0.01	0.05
7	170	6.987	-1.396	-0.001	0.000	0.003	-1.336	1	0.01	0.01	0.04
8	170	8.747	-1.658	-0.001	0.000	0.004	-1.629	1	0.01	0.01	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.581	-0.433	-0.875	1	0.5072	0.9989	0.9999	--	--	0.00	--	0.05 Snell.	'zx' = 64
1B	-0.581	-0.433	-0.242	1	0.5072	0.9989	1.0002	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx' = 64
1C	-0.581	0.435	-0.875	1	0.5072	0.9989	0.9999	--	--	0.00	--	0.05 Snell.	'zx' = 64

1D	-0.581	0.435	-0.242	1	0.5072	0.9989	1.0002	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'=' 64
1Q	-2.095	-0.252	-1.421	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.06 Snell.	'zx'=' 64
1R	-2.095	-0.252	0.303	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'=' 64
1S	-2.095	0.254	-1.421	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.06 Snell.	'zx'=' 64
1T	-2.095	0.254	0.303	1	0.5072	0.9960	0.9993	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'=' 64

ASTA NUM. 26 NI 4643 NF 4644 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-0.293	0.294	0.030	0.000	0.252	-0.060	1	0.00	0.00	0.02	
1B	0	-0.293	0.444	0.030	0.000	0.252	-0.084	1	0.00	0.00	0.02	
1C	0	-0.293	0.294	-0.031	0.000	-0.253	-0.060	1	0.00	0.00	0.02	
1D	0	-0.293	0.444	-0.031	0.000	-0.253	-0.084	1	0.00	0.00	0.02	
1E	0	5.861	0.294	0.030	0.000	0.252	-0.060	1	0.00	0.01	0.02	
1F	0	5.861	0.444	0.030	0.000	0.252	-0.084	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	5.861	0.294	-0.031	0.000	-0.253	-0.060	1	0.00	0.01	0.02	
1H	0	5.861	0.444	-0.031	0.000	-0.253	-0.084	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	0.246	0.288	0.033	0.000	0.298	-0.057	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	0.246	0.450	0.033	0.000	0.298	-0.087	1	0.00	0.00	0.02	
1K	0	0.246	0.288	-0.034	0.000	-0.299	-0.057	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	0.246	0.450	-0.034	0.000	-0.299	-0.087	1	0.00	0.00	0.02	
1M	0	5.322	0.288	0.033	0.000	0.298	-0.057	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	5.322	0.450	0.033	0.000	0.298	-0.087	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	5.322	0.288	-0.034	0.000	-0.299	-0.057	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	5.322	0.450	-0.034	0.000	-0.299	-0.087	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-2.014	0.151	0.055	0.000	0.160	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1R	0	-2.014	0.587	0.055	0.000	0.160	-0.087	1	0.00	0.00	0.01	
1S	0	-2.014	0.151	-0.056	0.000	-0.161	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1T	0	-2.014	0.587	-0.056	0.000	-0.161	-0.087	1	0.00	0.00	0.01	
1U	0	7.582	0.151	0.055	0.000	0.160	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	7.582	0.587	0.055	0.000	0.160	-0.087	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.582	0.151	-0.056	0.000	-0.161	-0.058	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	7.582	0.587	-0.056	0.000	-0.161	-0.087	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	7.855	0.745	-0.001	0.000	-0.001	-0.136	1	0.00	0.01	0.01	
7	0	6.987	0.684	-0.001	0.000	-0.001	-0.126	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	8.747	0.783	-0.001	0.000	-0.001	-0.142	1	0.00	0.01	0.01	
1A	17	-0.293	0.249	0.030	0.000	0.250	0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1B	17	-0.293	0.400	0.030	0.000	0.250	-0.037	1	0.00	0.00	0.01	
1C	17	-0.293	0.249	-0.031	0.000	-0.251	0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1D	17	-0.293	0.400	-0.031	0.000	-0.251	-0.037	1	0.00	0.00	0.01	
1E	17	5.861	0.249	0.030	0.000	0.250	0.011	1	0.00	0.01	0.02	
1F	17	5.861	0.400	0.030	0.000	0.250	-0.037	1	0.00	0.01	0.02	
1G	17	5.861	0.249	-0.031	0.000	-0.251	0.011	1	0.00	0.01	0.02	
1H	17	5.861	0.400	-0.031	0.000	-0.251	-0.037	1	0.00	0.01	0.02	
1I	17	0.246	0.244	0.033	0.000	0.295	-0.013	1	0.00	0.00	0.02	
1J	17	0.246	0.405	0.033	0.000	0.295	-0.014	1	0.00	0.00	0.02	
1K	17	0.246	0.244	-0.034	0.000	-0.296	-0.013	1	0.00	0.00	0.02	
1L	17	0.246	0.405	-0.034	0.000	-0.296	-0.014	1	0.00	0.00	0.02	
1M	17	5.322	0.244	0.033	0.000	0.295	-0.013	1	0.00	0.01	0.02	
1N	17	5.322	0.405	0.033	0.000	0.295	-0.014	1	0.00	0.01	0.02	
1O	17	5.322	0.244	-0.034	0.000	-0.296	-0.013	1	0.00	0.01	0.02	
1P	17	5.322	0.405	-0.034	0.000	-0.296	-0.014	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	17	-2.014	0.106	0.055	0.000	0.159	0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1R	17	-2.014	0.542	0.055	0.000	0.159	-0.064	1	0.00	0.00	0.01	
1S	17	-2.014	0.106	-0.056	0.000	-0.160	0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1T	17	-2.014	0.542	-0.056	0.000	-0.160	-0.064	1	0.00	0.00	0.01	
1U	17	7.582	0.106	0.055	0.000	0.159	0.038	1	0.00	0.01	0.02	
1V	17	7.582	0.542	0.055	0.000	0.159	-0.064	1	0.00	0.01	0.02	
1W	17	7.582	0.106	-0.056	0.000	-0.160	0.038	1	0.00	0.01	0.02	
1X	17	7.582	0.542	-0.056	0.000	-0.160	-0.064	1	0.00	0.01	0.02	
2	17	7.855	0.687	-0.001	0.000	-0.001	-0.014	1	0.00	0.01	0.01	
7	17	6.987	0.626	-0.001	0.000	-0.001	-0.015	1	0.00	0.01	0.01	
8	17	8.747	0.725	-0.001	0.000	-0.001	-0.013	1	0.00	0.01	0.01	
1A	34	-0.293	0.205	0.030	0.000	0.248	0.074	1	0.00	0.00	0.02	
1B	34	-0.293	0.355	0.030	0.000	0.248	0.002	1	0.00	0.00	0.01	
1C	34	-0.293	0.205	-0.031	0.000	-0.248	0.074	1	0.00	0.00	0.02	
1D	34	-0.293	0.355	-0.031	0.000	-0.248	0.002	1	0.00	0.00	0.01	
1E	34	5.861	0.205	0.030	0.000	0.248	0.074	1	0.00	0.01	0.02	
1F	34	5.861	0.355	0.030	0.000	0.248	0.002	1	0.00	0.01	0.02	
1G	34	5.861	0.205	-0.031	0.000	-0.248	0.074	1	0.00	0.01	0.02	
1H	34	5.861	0.355	-0.031	0.000	-0.248	0.002	1	0.00	0.01	0.02	
1I	34	0.246	0.199	0.033	0.000	0.293	0.024	1	0.00	0.00	0.02	
1J	34	0.246	0.361	0.033	0.000	0.293	0.052	1	0.00	0.00	0.02	
1K	34	0.246	0.199	-0.034	0.000	-0.293	0.024	1	0.00	0.00	0.02	
1L	34	0.246	0.361	-0.034	0.000	-0.293	0.052	1	0.00	0.00	0.02	
1M	34	5.322	0.199	0.033	0.000	0.293	0.024	1	0.00	0.01	0.02	
1N	34	5.322	0.361	0.033	0.000	0.293	0.052	1	0.00	0.01	0.02	
1O	34	5.322	0.199	-0.034	0.000	-0.293	0.024	1	0.00	0.01	0.02	
1P	34	5.322	0.361	-0.034	0.000	-0.293	0.052	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	34	-2.014	0.062	0.055	0.000	0.158	0.125	1	0.00	0.00	0.01	
1R	34	-2.014	0.498	0.055	0.000	0.158	-0.049	1	0.00	0.00	0.01	
1S	34	-2.014	0.062	-0.056	0.000	-0.159	0.125	1	0.00	0.00	0.01	
1T	34	-2.014	0.498	-0.056	0.000	-0.159	-0.049	1	0.00	0.00	0.01	
1U	34	7.582	0.062	0.055	0.000	0.158	0.125	1	0.00	0.01	0.02	
1V	34	7.582	0.498	0.055	0.000	0.158	-0.049	1	0.00	0.01	0.02	
1W	34	7.582	0.062	-0.056	0.000	-0.159	0.125	1	0.00	0.01	0.02	
1X	34	7.582	0.498	-0.056	0.000	-0.159	-0.049	1	0.00	0.01	0.02	
2	34	7.855	0.629	-0.001	0.000	-0.001	0.098	1	0.00	0.01	0.01	

7	34	6.987	0.568	-0.001	0.000	-0.001	0.087	1	0.00	0.01	0.01
8	34	8.747	0.667	-0.001	0.000	-0.001	0.105	1	0.00	0.01	0.01
1A	51	-0.293	0.160	0.030	0.000	0.246	0.130	1	0.00	0.00	0.02
1B	51	-0.293	0.311	0.030	0.000	0.246	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1C	51	-0.293	0.160	-0.031	0.000	-0.246	0.130	1	0.00	0.00	0.02
1D	51	-0.293	0.311	-0.031	0.000	-0.246	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1E	51	5.861	0.160	0.030	0.000	0.246	0.130	1	0.00	0.01	0.02
1F	51	5.861	0.311	0.030	0.000	0.246	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	5.861	0.160	-0.031	0.000	-0.246	0.130	1	0.00	0.01	0.02
1H	51	5.861	0.311	-0.031	0.000	-0.246	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	0.246	0.155	0.033	0.000	0.290	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1J	51	0.246	0.316	0.033	0.000	0.290	0.111	1	0.00	0.00	0.02
1K	51	0.246	0.155	-0.034	0.000	-0.291	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1L	51	0.246	0.316	-0.034	0.000	-0.291	0.111	1	0.00	0.00	0.02
1M	51	5.322	0.155	0.033	0.000	0.290	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	5.322	0.316	0.033	0.000	0.290	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	5.322	0.155	-0.034	0.000	-0.291	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	5.322	0.316	-0.034	0.000	-0.291	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-2.014	0.017	0.055	0.000	0.158	0.206	1	0.00	0.00	0.02
1R	51	-2.014	0.453	0.055	0.000	0.158	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1S	51	-2.014	0.017	-0.056	0.000	-0.158	0.206	1	0.00	0.00	0.02
1T	51	-2.014	0.453	-0.056	0.000	-0.158	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1U	51	7.582	0.017	0.055	0.000	0.158	0.206	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	7.582	0.453	0.055	0.000	0.158	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	7.582	0.017	-0.056	0.000	-0.158	0.206	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	7.582	0.453	-0.056	0.000	-0.158	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
2	51	7.855	0.571	-0.001	0.000	-0.000	0.200	1	0.00	0.01	0.01
7	51	6.987	0.511	-0.001	0.000	-0.000	0.179	1	0.00	0.01	0.01
8	51	8.747	0.609	-0.001	0.000	-0.000	0.213	1	0.00	0.01	0.02
1A	68	-0.293	0.116	0.030	0.000	0.243	0.178	1	0.00	0.00	0.02
1B	68	-0.293	0.266	0.030	0.000	0.243	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1C	68	-0.293	0.116	-0.031	0.000	-0.244	0.178	1	0.00	0.00	0.02
1D	68	-0.293	0.266	-0.031	0.000	-0.244	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1E	68	5.861	0.116	0.030	0.000	0.243	0.178	1	0.00	0.01	0.02
1F	68	5.861	0.266	0.030	0.000	0.243	0.058	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	5.861	0.116	-0.031	0.000	-0.244	0.178	1	0.00	0.01	0.02
1H	68	5.861	0.266	-0.031	0.000	-0.244	0.058	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	0.246	0.110	0.033	0.000	0.288	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1J	68	0.246	0.272	0.033	0.000	0.288	0.162	1	0.00	0.00	0.02
1K	68	0.246	0.110	-0.034	0.000	-0.288	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1L	68	0.246	0.272	-0.034	0.000	-0.288	0.162	1	0.00	0.00	0.02
1M	68	5.322	0.110	0.033	0.000	0.288	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1N	68	5.322	0.272	0.033	0.000	0.288	0.162	1	0.00	0.01	0.03
1O	68	5.322	0.110	-0.034	0.000	-0.288	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1P	68	5.322	0.272	-0.034	0.000	-0.288	0.162	1	0.00	0.01	0.03
1Q	68	-2.014	-0.027	0.055	0.000	0.157	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1R	68	-2.014	0.409	0.055	0.000	0.157	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-2.014	-0.027	-0.056	0.000	-0.157	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1T	68	-2.014	0.409	-0.056	0.000	-0.157	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.582	-0.027	0.055	0.000	0.157	0.278	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	7.582	0.409	0.055	0.000	0.157	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	7.582	-0.027	-0.056	0.000	-0.157	0.278	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	7.582	0.409	-0.056	0.000	-0.157	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
2	68	7.855	0.513	-0.001	0.000	-0.000	0.292	1	0.00	0.01	0.02
7	68	6.987	0.453	-0.001	0.000	-0.000	0.261	1	0.00	0.01	0.01
8	68	8.747	0.551	-0.001	0.000	-0.000	0.312	1	0.00	0.01	0.02
1A	85	-0.293	0.071	0.030	0.000	0.241	0.219	1	0.00	0.00	0.02
1B	85	-0.293	0.222	0.030	0.000	0.241	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1C	85	-0.293	0.071	-0.031	0.000	-0.241	0.219	1	0.00	0.00	0.02
1D	85	-0.293	0.222	-0.031	0.000	-0.241	0.075	1	0.00	0.00	0.02
1E	85	5.861	0.071	0.030	0.000	0.241	0.219	1	0.00	0.01	0.03
1F	85	5.861	0.222	0.030	0.000	0.241	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1G	85	5.861	0.071	-0.031	0.000	-0.241	0.219	1	0.00	0.01	0.03
1H	85	5.861	0.222	-0.031	0.000	-0.241	0.075	1	0.00	0.01	0.02
1I	85	0.246	0.066	0.033	0.000	0.285	0.089	1	0.00	0.00	0.02
1J	85	0.246	0.227	0.033	0.000	0.285	0.205	1	0.00	0.00	0.02
1K	85	0.246	0.066	-0.034	0.000	-0.285	0.089	1	0.00	0.00	0.02
1L	85	0.246	0.227	-0.034	0.000	-0.285	0.205	1	0.00	0.00	0.02
1M	85	5.322	0.066	0.033	0.000	0.285	0.089	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	5.322	0.227	0.033	0.000	0.285	0.205	1	0.00	0.01	0.03
1O	85	5.322	0.066	-0.034	0.000	-0.285	0.089	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	5.322	0.227	-0.034	0.000	-0.285	0.205	1	0.00	0.01	0.03
1Q	85	-2.014	-0.072	0.055	0.000	0.156	0.343	1	0.00	0.00	0.02
1R	85	-2.014	0.364	0.055	0.000	0.156	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-2.014	-0.072	-0.056	0.000	-0.156	0.343	1	0.00	0.00	0.02
1T	85	-2.014	0.364	-0.056	0.000	-0.156	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.582	-0.072	0.055	0.000	0.156	0.343	1	0.00	0.01	0.03
1V	85	7.582	0.364	0.055	0.000	0.156	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	7.582	-0.072	-0.056	0.000	-0.156	0.343	1	0.00	0.01	0.03
1X	85	7.582	0.364	-0.056	0.000	-0.156	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
2	85	7.855	0.455	-0.001	0.000	0.000	0.374	1	0.00	0.01	0.02
7	85	6.987	0.395	-0.001	0.000	0.000	0.333	1	0.00	0.01	0.02
8	85	8.747	0.493	-0.001	0.000	-0.000	0.401	1	0.00	0.01	0.02
1A	102	-0.293	0.027	0.030	0.000	0.239	0.252	1	0.00	0.00	0.02
1B	102	-0.293	0.177	0.030	0.000	0.239	0.084	1	0.00	0.00	0.02
1C	102	-0.293	0.027	-0.031	0.000	-0.239	0.252	1	0.00	0.00	0.02
1D	102	-0.293	0.177	-0.031	0.000	-0.239	0.084	1	0.00	0.00	0.02
1E	102	5.861	0.027	0.030	0.000	0.239	0.252	1	0.00	0.01	0.03
1F	102	5.861	0.177	0.030	0.000	0.239	0.084	1	0.00	0.01	0.02
1G	102	5.861	0.027	-0.031	0.000	-0.239	0.252	1	0.00	0.01	0.03
1H	102	5.861	0.177	-0.031	0.000	-0.239	0.084	1	0.00	0.01	0.02
1I	102	0.246	0.021	0.033	0.000	0.283	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	0.246	0.183	0.033	0.000	0.283	0.241	1	0.00	0.00	0.02
1K	102	0.246	0.021	-0.034	0.000	-0.282	0.095	1	0.00	0.00	0.02

1L	102	0.246	0.183	-0.034	0.000	-0.282	0.241	1	0.00	0.00	0.02
1M	102	5.322	0.021	0.033	0.000	0.283	0.095	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	5.322	0.183	0.033	0.000	0.283	0.241	1	0.00	0.01	0.03
1O	102	5.322	0.021	-0.034	0.000	-0.282	0.095	1	0.00	0.01	0.02
1P	102	5.322	0.183	-0.034	0.000	-0.282	0.241	1	0.00	0.01	0.03
1Q	102	-2.014	-0.116	0.055	0.000	0.155	0.401	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-2.014	0.320	0.055	0.000	0.155	-0.065	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-2.014	-0.116	-0.056	0.000	-0.155	0.401	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-2.014	0.320	-0.056	0.000	-0.155	-0.065	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.582	-0.116	0.055	0.000	0.155	0.401	1	0.00	0.01	0.03
1V	102	7.582	0.320	0.055	0.000	0.155	-0.065	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.582	-0.116	-0.056	0.000	-0.155	0.401	1	0.00	0.01	0.03
1X	102	7.582	0.320	-0.056	0.000	-0.155	-0.065	1	0.00	0.01	0.02
2	102	7.855	0.397	-0.001	0.000	0.000	0.447	1	0.00	0.01	0.02
7	102	6.987	0.337	-0.001	0.000	0.000	0.395	1	0.00	0.01	0.02
8	102	8.747	0.435	-0.001	0.000	0.000	0.480	1	0.00	0.01	0.02
1A	119	-0.293	-0.018	0.030	0.000	0.237	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	-0.293	0.133	0.030	0.000	0.237	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1C	119	-0.293	-0.018	-0.031	0.000	-0.237	0.278	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	-0.293	0.133	-0.031	0.000	-0.237	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1E	119	5.861	-0.018	0.030	0.000	0.237	0.278	1	0.00	0.01	0.03
1F	119	5.861	0.133	0.030	0.000	0.237	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1G	119	5.861	-0.018	-0.031	0.000	-0.237	0.278	1	0.00	0.01	0.03
1H	119	5.861	0.133	-0.031	0.000	-0.237	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1I	119	0.246	-0.023	0.033	0.000	0.280	0.094	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	0.246	0.138	0.033	0.000	0.280	0.269	1	0.00	0.00	0.02
1K	119	0.246	-0.023	-0.034	0.000	-0.280	0.094	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	0.246	0.138	-0.034	0.000	-0.280	0.269	1	0.00	0.00	0.02
1M	119	5.322	-0.023	0.033	0.000	0.280	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1N	119	5.322	0.138	0.033	0.000	0.280	0.269	1	0.00	0.01	0.03
1O	119	5.322	-0.023	-0.034	0.000	-0.280	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1P	119	5.322	0.138	-0.034	0.000	-0.280	0.269	1	0.00	0.01	0.03
1Q	119	-2.014	-0.161	0.055	0.000	0.155	0.451	1	0.00	0.00	0.02
1R	119	-2.014	0.275	0.055	0.000	0.155	-0.088	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-2.014	-0.161	-0.056	0.000	-0.154	0.451	1	0.00	0.00	0.02
1T	119	-2.014	0.275	-0.056	0.000	-0.154	-0.088	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.582	-0.161	0.055	0.000	0.155	0.451	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.582	0.275	0.055	0.000	0.155	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.582	-0.161	-0.056	0.000	-0.154	0.451	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.582	0.275	-0.056	0.000	-0.154	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
2	119	7.855	0.340	-0.001	0.000	0.001	0.510	1	0.00	0.01	0.02
7	119	6.987	0.279	-0.001	0.000	0.000	0.447	1	0.00	0.01	0.02
8	119	8.747	0.378	-0.001	0.000	0.000	0.549	1	0.00	0.01	0.02
1A	136	-0.293	-0.063	0.030	0.000	0.234	0.296	1	0.00	0.00	0.02
1B	136	-0.293	0.088	0.030	0.000	0.234	0.079	1	0.00	0.00	0.01
1C	136	-0.293	-0.063	-0.031	0.000	-0.234	0.296	1	0.00	0.00	0.02
1D	136	-0.293	0.088	-0.031	0.000	-0.234	0.079	1	0.00	0.00	0.01
1E	136	5.861	-0.063	0.030	0.000	0.234	0.296	1	0.00	0.01	0.03
1F	136	5.861	0.088	0.030	0.000	0.234	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1G	136	5.861	-0.063	-0.031	0.000	-0.234	0.296	1	0.00	0.01	0.03
1H	136	5.861	0.088	-0.031	0.000	-0.234	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1I	136	0.246	-0.068	0.033	0.000	0.277	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1J	136	0.246	0.094	0.033	0.000	0.277	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	0.246	-0.068	-0.034	0.000	-0.277	0.085	1	0.00	0.00	0.02
1L	136	0.246	0.094	-0.034	0.000	-0.277	0.290	1	0.00	0.00	0.02
1M	136	5.322	-0.068	0.033	0.000	0.277	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1N	136	5.322	0.094	0.033	0.000	0.277	0.290	1	0.00	0.01	0.03
1O	136	5.322	-0.068	-0.034	0.000	-0.277	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1P	136	5.322	0.094	-0.034	0.000	-0.277	0.290	1	0.00	0.01	0.03
1Q	136	-2.014	-0.205	0.055	0.000	0.154	0.493	1	0.00	0.00	0.02
1R	136	-2.014	0.231	0.055	0.000	0.154	-0.118	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-2.014	-0.205	-0.056	0.000	-0.154	0.493	1	0.00	0.00	0.02
1T	136	-2.014	0.231	-0.056	0.000	-0.154	-0.118	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.582	-0.205	0.055	0.000	0.154	0.493	1	0.00	0.01	0.03
1V	136	7.582	0.231	0.055	0.000	0.154	-0.118	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.582	-0.205	-0.056	0.000	-0.154	0.493	1	0.00	0.01	0.03
1X	136	7.582	0.231	-0.056	0.000	-0.154	-0.118	1	0.00	0.01	0.02
2	136	7.855	0.282	-0.001	0.000	0.001	0.562	1	0.00	0.01	0.02
7	136	6.987	0.221	-0.001	0.000	0.001	0.490	1	0.00	0.01	0.02
8	136	8.747	0.320	-0.001	0.000	0.001	0.608	1	0.00	0.01	0.03
1A	153	-0.293	-0.107	0.030	0.000	0.232	0.306	1	0.00	0.00	0.02
1B	153	-0.293	0.044	0.030	0.000	0.232	0.065	1	0.00	0.00	0.01
1C	153	-0.293	-0.107	-0.031	0.000	-0.232	0.306	1	0.00	0.00	0.02
1D	153	-0.293	0.044	-0.031	0.000	-0.232	0.065	1	0.00	0.00	0.01
1E	153	5.861	-0.107	0.030	0.000	0.232	0.306	1	0.00	0.01	0.03
1F	153	5.861	0.044	0.030	0.000	0.232	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1G	153	5.861	-0.107	-0.031	0.000	-0.232	0.306	1	0.00	0.01	0.03
1H	153	5.861	0.044	-0.031	0.000	-0.232	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1I	153	0.246	-0.112	0.033	0.000	0.275	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1J	153	0.246	0.049	0.033	0.000	0.275	0.303	1	0.00	0.00	0.02
1K	153	0.246	-0.112	-0.034	0.000	-0.274	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1L	153	0.246	0.049	-0.034	0.000	-0.274	0.303	1	0.00	0.00	0.02
1M	153	5.322	-0.112	0.033	0.000	0.275	0.069	1	0.00	0.01	0.02
1N	153	5.322	0.049	0.033	0.000	0.275	0.303	1	0.00	0.01	0.03
1O	153	5.322	-0.112	-0.034	0.000	-0.274	0.069	1	0.00	0.01	0.02
1P	153	5.322	0.049	-0.034	0.000	-0.274	0.303	1	0.00	0.01	0.03
1Q	153	-2.014	-0.250	0.055	0.000	0.153	0.528	1	0.00	0.00	0.02
1R	153	-2.014	0.186	0.055	0.000	0.153	-0.156	1	0.00	0.00	0.01
1S	153	-2.014	-0.250	-0.056	0.000	-0.153	0.528	1	0.00	0.00	0.02
1T	153	-2.014	0.186	-0.056	0.000	-0.153	-0.156	1	0.00	0.00	0.01
1U	153	7.582	-0.250	0.055	0.000	0.153	0.528	1	0.00	0.01	0.03
1V	153	7.582	0.186	0.055	0.000	0.153	-0.156	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.582	-0.250	-0.056	0.000	-0.153	0.528	1	0.00	0.01	0.03
1X	153	7.582	0.186	-0.056	0.000	-0.153	-0.156	1	0.00	0.01	0.02
2	153	7.855	0.224	-0.001	0.000	0.001	0.605	1	0.00	0.01	0.02

7	153	6.987	0.163	-0.001	0.000	0.001	0.522	1	0.00	0.01	0.02
8	153	8.747	0.262	-0.001	0.000	0.001	0.658	1	0.00	0.01	0.03
1A	170	-0.293	-0.152	0.030	0.000	0.230	0.309	1	0.00	0.00	0.02
1B	170	-0.293	-0.001	0.030	0.000	0.230	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1C	170	-0.293	-0.152	-0.031	0.000	-0.229	0.309	1	0.00	0.00	0.02
1D	170	-0.293	-0.001	-0.031	0.000	-0.229	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1E	170	5.861	-0.152	0.030	0.000	0.230	0.309	1	0.00	0.01	0.03
1F	170	5.861	-0.001	0.030	0.000	0.230	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1G	170	5.861	-0.152	-0.031	0.000	-0.229	0.309	1	0.00	0.01	0.03
1H	170	5.861	-0.001	-0.031	0.000	-0.229	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1I	170	0.246	-0.157	0.033	0.000	0.272	0.045	1	0.00	0.00	0.02
1J	170	0.246	0.005	0.033	0.000	0.272	0.308	1	0.00	0.00	0.02
1K	170	0.246	-0.157	-0.034	0.000	-0.272	0.045	1	0.00	0.00	0.02
1L	170	0.246	0.005	-0.034	0.000	-0.272	0.308	1	0.00	0.00	0.02
1M	170	5.322	-0.157	0.033	0.000	0.272	0.045	1	0.00	0.01	0.02
1N	170	5.322	0.005	0.033	0.000	0.272	0.308	1	0.00	0.01	0.03
1O	170	5.322	-0.157	-0.034	0.000	-0.272	0.045	1	0.00	0.01	0.02
1P	170	5.322	0.005	-0.034	0.000	-0.272	0.308	1	0.00	0.01	0.03
1Q	170	-2.014	-0.294	0.055	0.000	0.152	0.555	1	0.00	0.00	0.02
1R	170	-2.014	0.142	0.055	0.000	0.152	-0.202	1	0.00	0.00	0.02
1S	170	-2.014	-0.294	-0.056	0.000	-0.152	0.555	1	0.00	0.00	0.02
1T	170	-2.014	0.142	-0.056	0.000	-0.152	-0.202	1	0.00	0.00	0.02
1U	170	7.582	-0.294	0.055	0.000	0.152	0.555	1	0.00	0.01	0.03
1V	170	7.582	0.142	0.055	0.000	0.152	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
1W	170	7.582	-0.294	-0.056	0.000	-0.152	0.555	1	0.00	0.01	0.03
1X	170	7.582	0.142	-0.056	0.000	-0.152	-0.202	1	0.00	0.01	0.02
2	170	7.855	0.166	-0.001	0.000	0.001	0.638	1	0.00	0.01	0.03
7	170	6.987	0.106	-0.001	0.000	0.001	0.545	1	0.00	0.01	0.02
8	170	8.747	0.204	-0.001	0.000	0.001	0.697	1	0.00	0.01	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.293	0.252	0.309	1	0.5072	1.0006	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1B	-0.293	0.252	0.085	1	0.5072	1.0006	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1C	-0.293	-0.253	0.309	1	0.5072	1.0006	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1D	-0.293	-0.253	0.085	1	0.5072	1.0006	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1Q	-2.014	0.160	0.555	1	0.5072	1.0043	1.0003	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1R	-2.014	0.160	-0.202	1	0.5072	1.0043	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1S	-2.014	-0.161	0.555	1	0.5072	1.0043	1.0003	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1T	-2.014	-0.161	-0.202	1	0.5072	1.0043	1.0015	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 27 NI 4704 NF 4643 Lungh. 158.3 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-1.787	0.149	0.491	0.000	0.525	0.013	1	0.00	0.00	0.03	
1B	0	-1.787	0.224	0.491	0.000	0.525	-0.092	1	0.00	0.00	0.03	
1C	0	-1.787	0.149	-0.492	0.000	-0.527	0.013	1	0.00	0.00	0.03	
1D	0	-1.787	0.224	-0.492	0.000	-0.527	-0.092	1	0.00	0.00	0.03	
1E	0	2.458	0.149	0.491	0.000	0.525	0.013	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	2.458	0.224	0.491	0.000	0.525	-0.092	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	2.458	0.149	-0.492	0.000	-0.527	0.013	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	2.458	0.224	-0.492	0.000	-0.527	-0.092	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-1.183	0.151	0.586	0.000	0.630	0.007	1	0.00	0.00	0.04	
1J	0	-1.183	0.222	0.586	0.000	0.630	-0.085	1	0.00	0.00	0.04	
1K	0	-1.183	0.151	-0.587	0.000	-0.632	0.007	1	0.00	0.00	0.04	
1L	0	-1.183	0.222	-0.587	0.000	-0.632	-0.085	1	0.00	0.00	0.04	
1M	0	1.855	0.151	0.586	0.000	0.630	0.007	1	0.00	0.00	0.04	
1N	0	1.855	0.222	0.586	0.000	0.630	-0.085	1	0.00	0.00	0.04	
1O	0	1.855	0.151	-0.587	0.000	-0.632	0.007	1	0.00	0.00	0.04	
1P	0	1.855	0.222	-0.587	0.000	-0.632	-0.085	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	0	-2.585	0.162	0.286	0.000	0.293	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1R	0	-2.585	0.211	0.286	0.000	0.293	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1S	0	-2.585	0.162	-0.287	0.000	-0.295	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1T	0	-2.585	0.211	-0.287	0.000	-0.295	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1U	0	3.256	0.162	0.286	0.000	0.293	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1V	0	3.256	0.211	0.286	0.000	0.293	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1W	0	3.256	0.162	-0.287	0.000	-0.295	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1X	0	3.256	0.211	-0.287	0.000	-0.295	-0.082	1	0.00	0.00	0.02	
2	0	-1.417	0.204	-0.001	0.000	-0.004	-0.032	1	0.00	0.00	0.00	
7	0	-0.873	0.213	-0.001	0.000	-0.003	-0.036	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-1.342	0.199	-0.001	0.000	-0.003	-0.030	1	0.00	0.00	0.00	
1A	16	-1.787	0.108	0.491	0.000	0.447	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1B	16	-1.787	0.182	0.491	0.000	0.447	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1C	16	-1.787	0.108	-0.492	0.000	-0.449	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1D	16	-1.787	0.182	-0.492	0.000	-0.449	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1E	16	2.458	0.108	0.491	0.000	0.447	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1F	16	2.458	0.182	0.491	0.000	0.447	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1G	16	2.458	0.108	-0.492	0.000	-0.449	0.033	1	0.00	0.00	0.03	
1H	16	2.458	0.182	-0.492	0.000	-0.449	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1I	16	-1.183	0.110	0.586	0.000	0.537	0.027	1	0.00	0.00	0.03	

1J	16	-1.183	0.180	0.586	0.000	0.537	-0.053	1	0.00	0.00	0.03
1K	16	-1.183	0.110	-0.587	0.000	-0.539	0.027	1	0.00	0.00	0.03
1L	16	-1.183	0.180	-0.587	0.000	-0.539	-0.053	1	0.00	0.00	0.03
1M	16	1.855	0.110	0.586	0.000	0.537	0.027	1	0.00	0.00	0.03
1N	16	1.855	0.180	0.586	0.000	0.537	-0.053	1	0.00	0.00	0.03
1O	16	1.855	0.110	-0.587	0.000	-0.539	0.027	1	0.00	0.00	0.03
1P	16	1.855	0.180	-0.587	0.000	-0.539	-0.053	1	0.00	0.00	0.03
1Q	16	-2.585	0.121	0.286	0.000	0.248	0.027	1	0.00	0.00	0.02
1R	16	-2.585	0.169	0.286	0.000	0.248	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
1S	16	-2.585	0.121	-0.287	0.000	-0.250	0.027	1	0.00	0.00	0.02
1T	16	-2.585	0.169	-0.287	0.000	-0.250	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
1U	16	3.256	0.121	0.286	0.000	0.248	0.027	1	0.00	0.00	0.02
1V	16	3.256	0.169	0.286	0.000	0.248	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
1W	16	3.256	0.121	-0.287	0.000	-0.250	0.027	1	0.00	0.00	0.02
1X	16	3.256	0.169	-0.287	0.000	-0.250	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
2	16	-1.417	0.150	-0.001	0.000	-0.003	-0.004	1	0.00	0.00	0.00
7	16	-0.873	0.159	-0.001	0.000	-0.003	-0.007	1	0.00	0.00	0.00
8	16	-1.342	0.145	-0.001	0.000	-0.003	-0.002	1	0.00	0.00	0.00
1A	32	-1.787	0.066	0.491	0.000	0.369	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1B	32	-1.787	0.141	0.491	0.000	0.369	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1C	32	-1.787	0.066	-0.492	0.000	-0.371	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1D	32	-1.787	0.141	-0.492	0.000	-0.371	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1E	32	2.458	0.066	0.491	0.000	0.369	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1F	32	2.458	0.141	0.491	0.000	0.369	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1G	32	2.458	0.066	-0.492	0.000	-0.371	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1H	32	2.458	0.141	-0.492	0.000	-0.371	-0.033	1	0.00	0.00	0.02
1I	32	-1.183	0.069	0.586	0.000	0.444	0.040	1	0.00	0.00	0.03
1J	32	-1.183	0.139	0.586	0.000	0.444	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1K	32	-1.183	0.069	-0.587	0.000	-0.446	0.040	1	0.00	0.00	0.03
1L	32	-1.183	0.139	-0.587	0.000	-0.446	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1M	32	1.855	0.069	0.586	0.000	0.444	0.040	1	0.00	0.00	0.03
1N	32	1.855	0.139	0.586	0.000	0.444	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1O	32	1.855	0.069	-0.587	0.000	-0.446	0.040	1	0.00	0.00	0.03
1P	32	1.855	0.139	-0.587	0.000	-0.446	-0.027	1	0.00	0.00	0.03
1Q	32	-2.585	0.079	0.286	0.000	0.202	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1R	32	-2.585	0.128	0.286	0.000	0.202	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1S	32	-2.585	0.079	-0.287	0.000	-0.204	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1T	32	-2.585	0.128	-0.287	0.000	-0.204	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1U	32	3.256	0.079	0.286	0.000	0.202	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1V	32	3.256	0.128	0.286	0.000	0.202	-0.030	1	0.00	0.00	0.02
1W	32	3.256	0.079	-0.287	0.000	-0.204	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1X	32	3.256	0.128	-0.287	0.000	-0.204	-0.030	1	0.00	0.00	0.02
2	32	-1.417	0.096	-0.001	0.000	-0.003	0.016	1	0.00	0.00	0.00
7	32	-0.873	0.105	-0.001	0.000	-0.003	0.014	1	0.00	0.00	0.00
8	32	-1.342	0.091	-0.001	0.000	-0.003	0.016	1	0.00	0.00	0.00
1A	47	-1.787	0.025	0.491	0.000	0.291	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1B	47	-1.787	0.099	0.491	0.000	0.291	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1C	47	-1.787	0.025	-0.492	0.000	-0.293	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1D	47	-1.787	0.099	-0.492	0.000	-0.293	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1E	47	2.458	0.025	0.491	0.000	0.291	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1F	47	2.458	0.099	0.491	0.000	0.291	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1G	47	2.458	0.025	-0.492	0.000	-0.293	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1H	47	2.458	0.099	-0.492	0.000	-0.293	-0.013	1	0.00	0.00	0.02
1I	47	-1.183	0.027	0.586	0.000	0.351	0.047	1	0.00	0.00	0.02
1J	47	-1.183	0.097	0.586	0.000	0.351	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1K	47	-1.183	0.027	-0.587	0.000	-0.353	0.047	1	0.00	0.00	0.02
1L	47	-1.183	0.097	-0.587	0.000	-0.353	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1M	47	1.855	0.027	0.586	0.000	0.351	0.047	1	0.00	0.00	0.02
1N	47	1.855	0.097	0.586	0.000	0.351	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1O	47	1.855	0.027	-0.587	0.000	-0.353	0.047	1	0.00	0.00	0.02
1P	47	1.855	0.097	-0.587	0.000	-0.353	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1Q	47	-2.585	0.038	0.286	0.000	0.157	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1R	47	-2.585	0.087	0.286	0.000	0.157	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1S	47	-2.585	0.038	-0.287	0.000	-0.159	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1T	47	-2.585	0.087	-0.287	0.000	-0.159	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1U	47	3.256	0.038	0.286	0.000	0.157	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1V	47	3.256	0.087	0.286	0.000	0.157	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1W	47	3.256	0.038	-0.287	0.000	-0.159	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1X	47	3.256	0.087	-0.287	0.000	-0.159	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
2	47	-1.417	0.042	-0.001	0.000	-0.003	0.027	1	0.00	0.00	0.00
7	47	-0.873	0.051	-0.001	0.000	-0.002	0.026	1	0.00	0.00	0.00
8	47	-1.342	0.037	-0.001	0.000	-0.003	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1A	63	-1.787	-0.017	0.491	0.000	0.213	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1B	63	-1.787	0.058	0.491	0.000	0.213	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1C	63	-1.787	-0.017	-0.492	0.000	-0.215	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1D	63	-1.787	0.058	-0.492	0.000	-0.215	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1E	63	2.458	-0.017	0.491	0.000	0.213	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1F	63	2.458	0.058	0.491	0.000	0.213	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1G	63	2.458	-0.017	-0.492	0.000	-0.215	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1H	63	2.458	0.058	-0.492	0.000	-0.215	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1I	63	-1.183	-0.014	0.586	0.000	0.258	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1J	63	-1.183	0.056	0.586	0.000	0.258	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1K	63	-1.183	-0.014	-0.587	0.000	-0.260	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1L	63	-1.183	0.056	-0.587	0.000	-0.260	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1M	63	1.855	-0.014	0.586	0.000	0.258	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1N	63	1.855	0.056	0.586	0.000	0.258	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1O	63	1.855	-0.014	-0.587	0.000	-0.260	0.048	1	0.00	0.00	0.02
1P	63	1.855	0.056	-0.587	0.000	-0.260	0.005	1	0.00	0.00	0.02
1Q	63	-2.585	-0.004	0.286	0.000	0.111	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1R	63	-2.585	0.045	0.286	0.000	0.111	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1S	63	-2.585	-0.004	-0.287	0.000	-0.113	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1T	63	-2.585	0.045	-0.287	0.000	-0.113	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1U	63	3.256	-0.004	0.286	0.000	0.111	0.058	1	0.00	0.00	0.01
1V	63	3.256	0.045	0.286	0.000	0.111	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1W	63	3.256	-0.004	-0.287	0.000	-0.113	0.058	1	0.00	0.00	0.01

1X	63	3.256	0.045	-0.287	0.000	-0.113	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
2	63	-1.417	-0.012	-0.001	0.000	-0.003	0.029	1	0.00	0.00	0.00
7	63	-0.873	-0.003	-0.001	0.000	-0.002	0.030	1	0.00	0.00	0.00
8	63	-1.342	-0.017	-0.001	0.000	-0.003	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1A	79	-1.787	-0.058	0.491	0.000	0.136	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1B	79	-1.787	0.017	0.491	0.000	0.136	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1C	79	-1.787	-0.058	-0.492	0.000	-0.137	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1D	79	-1.787	0.017	-0.492	0.000	-0.137	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1E	79	2.458	-0.058	0.491	0.000	0.136	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	79	2.458	0.017	0.491	0.000	0.136	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1G	79	2.458	-0.058	-0.492	0.000	-0.137	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	79	2.458	0.017	-0.492	0.000	-0.137	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1I	79	-1.183	-0.056	0.586	0.000	0.165	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1J	79	-1.183	0.014	0.586	0.000	0.165	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1K	79	-1.183	-0.056	-0.587	0.000	-0.167	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1L	79	-1.183	0.014	-0.587	0.000	-0.167	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1M	79	1.855	-0.056	0.586	0.000	0.165	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1N	79	1.855	0.014	0.586	0.000	0.165	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1O	79	1.855	-0.056	-0.587	0.000	-0.167	0.042	1	0.00	0.00	0.01
1P	79	1.855	0.014	-0.587	0.000	-0.167	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1Q	79	-2.585	-0.045	0.286	0.000	0.066	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1R	79	-2.585	0.004	0.286	0.000	0.066	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1S	79	-2.585	-0.045	-0.287	0.000	-0.068	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1T	79	-2.585	0.004	-0.287	0.000	-0.068	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1U	79	3.256	-0.045	0.286	0.000	0.066	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1V	79	3.256	0.004	0.286	0.000	0.066	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
1W	79	3.256	-0.045	-0.287	0.000	-0.068	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1X	79	3.256	0.004	-0.287	0.000	-0.068	-0.002	1	0.00	0.00	0.01
2	79	-1.417	-0.066	-0.001	0.000	-0.002	0.023	1	0.00	0.00	0.00
7	79	-0.873	-0.057	-0.001	0.000	-0.002	0.025	1	0.00	0.00	0.00
8	79	-1.342	-0.071	-0.001	0.000	-0.002	0.021	1	0.00	0.00	0.00
1A	95	-1.787	-0.099	0.491	0.000	0.058	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1B	95	-1.787	-0.025	0.491	0.000	0.058	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1C	95	-1.787	-0.099	-0.492	0.000	-0.059	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1D	95	-1.787	-0.025	-0.492	0.000	-0.059	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1E	95	2.458	-0.099	0.491	0.000	0.058	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1F	95	2.458	-0.025	0.491	0.000	0.058	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1G	95	2.458	-0.099	-0.492	0.000	-0.059	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1H	95	2.458	-0.025	-0.492	0.000	-0.059	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1I	95	-1.183	-0.097	0.586	0.000	0.072	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1J	95	-1.183	-0.027	0.586	0.000	0.072	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1K	95	-1.183	-0.097	-0.587	0.000	-0.074	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1L	95	-1.183	-0.027	-0.587	0.000	-0.074	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1M	95	1.855	-0.097	0.586	0.000	0.072	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1N	95	1.855	-0.027	0.586	0.000	0.072	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1O	95	1.855	-0.097	-0.587	0.000	-0.074	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1P	95	1.855	-0.027	-0.587	0.000	-0.074	0.010	1	0.00	0.00	0.01
1Q	95	-2.585	-0.086	0.286	0.000	0.021	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1R	95	-2.585	-0.038	0.286	0.000	0.021	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1S	95	-2.585	-0.086	-0.287	0.000	-0.022	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1T	95	-2.585	-0.038	-0.287	0.000	-0.022	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1U	95	3.256	-0.086	0.286	0.000	0.021	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1V	95	3.256	-0.038	0.286	0.000	0.021	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
1W	95	3.256	-0.086	-0.287	0.000	-0.022	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1X	95	3.256	-0.038	-0.287	0.000	-0.022	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
2	95	-1.417	-0.119	-0.001	0.000	-0.002	0.008	1	0.00	0.00	0.00
7	95	-0.873	-0.110	-0.001	0.000	-0.002	0.012	1	0.00	0.00	0.00
8	95	-1.342	-0.124	-0.001	0.000	-0.002	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1A	111	-1.787	-0.141	0.491	0.000	-0.020	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1B	111	-1.787	-0.066	0.491	0.000	-0.020	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1C	111	-1.787	-0.141	-0.492	0.000	0.019	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1D	111	-1.787	-0.066	-0.492	0.000	0.019	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1E	111	2.458	-0.141	0.491	0.000	-0.020	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1F	111	2.458	-0.066	0.491	0.000	-0.020	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1G	111	2.458	-0.141	-0.492	0.000	0.019	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1H	111	2.458	-0.066	-0.492	0.000	0.019	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1I	111	-1.183	-0.139	0.586	0.000	-0.020	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1J	111	-1.183	-0.068	0.586	0.000	-0.020	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1K	111	-1.183	-0.139	-0.587	0.000	0.019	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1L	111	-1.183	-0.068	-0.587	0.000	0.019	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1M	111	1.855	-0.139	0.586	0.000	-0.020	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1N	111	1.855	-0.068	0.586	0.000	-0.020	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1O	111	1.855	-0.139	-0.587	0.000	0.019	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1P	111	1.855	-0.068	-0.587	0.000	0.019	0.003	1	0.00	0.00	0.00
1Q	111	-2.585	-0.128	0.286	0.000	-0.025	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1R	111	-2.585	-0.079	0.286	0.000	-0.025	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1S	111	-2.585	-0.128	-0.287	0.000	0.023	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1T	111	-2.585	-0.079	-0.287	0.000	0.023	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1U	111	3.256	-0.128	0.286	0.000	-0.025	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1V	111	3.256	-0.079	0.286	0.000	-0.025	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1W	111	3.256	-0.128	-0.287	0.000	0.023	0.029	1	0.00	0.00	0.01
1X	111	3.256	-0.079	-0.287	0.000	0.023	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
2	111	-1.417	-0.173	-0.001	0.000	-0.002	-0.015	1	0.00	0.00	0.00
7	111	-0.873	-0.164	-0.001	0.000	-0.002	-0.010	1	0.00	0.00	0.00
8	111	-1.342	-0.178	-0.001	0.000	-0.002	-0.018	1	0.00	0.00	0.00
1A	127	-1.787	-0.182	0.491	0.000	-0.098	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1B	127	-1.787	-0.108	0.491	0.000	-0.098	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1C	127	-1.787	-0.182	-0.492	0.000	0.097	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1D	127	-1.787	-0.108	-0.492	0.000	0.097	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1E	127	2.458	-0.182	0.491	0.000	-0.098	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1F	127	2.458	-0.108	0.491	0.000	-0.098	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1G	127	2.458	-0.182	-0.492	0.000	0.097	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1H	127	2.458	-0.108	-0.492	0.000	0.097	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1I	127	-1.183	-0.180	0.586	0.000	-0.113	-0.016	1	0.00	0.00	0.01

1J	127	-1.183	-0.110	0.586	0.000	-0.113	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1K	127	-1.183	-0.180	-0.587	0.000	0.112	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1L	127	-1.183	-0.110	-0.587	0.000	0.112	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1M	127	1.855	-0.180	0.586	0.000	-0.113	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1N	127	1.855	-0.110	0.586	0.000	-0.113	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1O	127	1.855	-0.180	-0.587	0.000	0.112	-0.016	1	0.00	0.00	0.01
1P	127	1.855	-0.110	-0.587	0.000	0.112	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1Q	127	-2.585	-0.169	0.286	0.000	-0.070	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1R	127	-2.585	-0.121	0.286	0.000	-0.070	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1S	127	-2.585	-0.169	-0.287	0.000	0.069	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1T	127	-2.585	-0.121	-0.287	0.000	0.069	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1U	127	3.256	-0.169	0.286	0.000	-0.070	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1V	127	3.256	-0.121	0.286	0.000	-0.070	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1W	127	3.256	-0.169	-0.287	0.000	0.069	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1X	127	3.256	-0.121	-0.287	0.000	0.069	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
2	127	-1.417	-0.227	-0.001	0.000	-0.002	-0.047	1	0.00	0.00	0.00
7	127	-0.873	-0.218	-0.001	0.000	-0.001	-0.040	1	0.00	0.00	0.00
8	127	-1.342	-0.232	-0.001	0.000	-0.002	-0.051	1	0.00	0.00	0.00
1A	142	-1.787	-0.224	0.491	0.000	-0.176	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1B	142	-1.787	-0.149	0.491	0.000	-0.176	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1C	142	-1.787	-0.224	-0.492	0.000	0.175	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1D	142	-1.787	-0.149	-0.492	0.000	0.175	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1E	142	2.458	-0.224	0.491	0.000	-0.176	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1F	142	2.458	-0.149	0.491	0.000	-0.176	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1G	142	2.458	-0.224	-0.492	0.000	0.175	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1H	142	2.458	-0.149	-0.492	0.000	0.175	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1I	142	-1.183	-0.222	0.586	0.000	-0.206	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1J	142	-1.183	-0.151	0.586	0.000	-0.206	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1K	142	-1.183	-0.222	-0.587	0.000	0.205	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1L	142	-1.183	-0.151	-0.587	0.000	0.205	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1M	142	1.855	-0.222	0.586	0.000	-0.206	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1N	142	1.855	-0.151	0.586	0.000	-0.206	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1O	142	1.855	-0.222	-0.587	0.000	0.205	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1P	142	1.855	-0.151	-0.587	0.000	0.205	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1Q	142	-2.585	-0.211	0.286	0.000	-0.115	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1R	142	-2.585	-0.162	0.286	0.000	-0.115	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1S	142	-2.585	-0.211	-0.287	0.000	0.114	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1T	142	-2.585	-0.162	-0.287	0.000	0.114	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1U	142	3.256	-0.211	0.286	0.000	-0.115	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1V	142	3.256	-0.162	0.286	0.000	-0.115	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1W	142	3.256	-0.211	-0.287	0.000	0.114	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1X	142	3.256	-0.162	-0.287	0.000	0.114	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
2	142	-1.417	-0.281	-0.001	0.000	-0.001	-0.087	1	0.00	0.00	0.00
7	142	-0.873	-0.272	-0.001	0.000	-0.001	-0.079	1	0.00	0.00	0.00
8	142	-1.342	-0.286	-0.001	0.000	-0.001	-0.092	1	0.00	0.00	0.00
1A	158	-1.787	-0.265	0.491	0.000	-0.253	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1B	158	-1.787	-0.191	0.491	0.000	-0.253	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1C	158	-1.787	-0.265	-0.492	0.000	0.253	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1D	158	-1.787	-0.191	-0.492	0.000	0.253	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1E	158	2.458	-0.265	0.491	0.000	-0.253	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1F	158	2.458	-0.191	0.491	0.000	-0.253	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1G	158	2.458	-0.265	-0.492	0.000	0.253	-0.084	1	0.00	0.00	0.02
1H	158	2.458	-0.191	-0.492	0.000	0.253	-0.060	1	0.00	0.00	0.02
1I	158	-1.183	-0.263	0.586	0.000	-0.299	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1J	158	-1.183	-0.193	0.586	0.000	-0.299	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1K	158	-1.183	-0.263	-0.587	0.000	0.298	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1L	158	-1.183	-0.193	-0.587	0.000	0.298	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1M	158	1.855	-0.263	0.586	0.000	-0.299	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1N	158	1.855	-0.193	0.586	0.000	-0.299	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1O	158	1.855	-0.263	-0.587	0.000	0.298	-0.087	1	0.00	0.00	0.02
1P	158	1.855	-0.193	-0.587	0.000	0.298	-0.057	1	0.00	0.00	0.02
1Q	158	-2.585	-0.252	0.286	0.000	-0.161	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1R	158	-2.585	-0.204	0.286	0.000	-0.161	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1S	158	-2.585	-0.252	-0.287	0.000	0.160	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1T	158	-2.585	-0.204	-0.287	0.000	0.160	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1U	158	3.256	-0.252	0.286	0.000	-0.161	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1V	158	3.256	-0.204	0.286	0.000	-0.161	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
1W	158	3.256	-0.252	-0.287	0.000	0.160	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1X	158	3.256	-0.204	-0.287	0.000	0.160	-0.087	1	0.00	0.00	0.01
2	158	-1.417	-0.335	-0.001	0.000	-0.001	-0.136	1	0.00	0.00	0.01
7	158	-0.873	-0.326	-0.001	0.000	-0.001	-0.126	1	0.00	0.00	0.00
8	158	-1.342	-0.340	-0.001	0.000	-0.001	-0.142	1	0.00	0.00	0.01

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											

1A	-1.787	0.525	-0.084	1	0.5487	0.9969	1.0010	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1B	-1.787	0.525	-0.092	1	0.5487	0.9969	1.0014	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1C	-1.787	-0.527	-0.084	1	0.5487	0.9969	1.0010	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1D	-1.787	-0.527	-0.092	1	0.5487	0.9969	1.0014	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 60
1I	-1.183	0.630	-0.087	1	0.5487	0.9979	1.0007	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1J	-1.183	0.630	-0.085	1	0.5487	0.9979	1.0009	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1K	-1.183	-0.632	-0.087	1	0.5487	0.9979	1.0007	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1L	-1.183	-0.632	-0.085	1	0.5487	0.9979	1.0009	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 60
1Q	-2.585	0.293	-0.058	1	0.5487	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1R	-2.585	0.293	-0.087	1	0.5487	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1S	-2.585	-0.295	-0.058	1	0.5487	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
1T	-2.585	-0.295	-0.087	1	0.5487	0.9955	1.0019	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 60
2	-1.417	-0.004	-0.136	1	0.5487	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 60

7 -0.873 -0.003 -0.126 1 0.5487 1.0001 1.0006 -- -- 0.00 -- 0.01 Snell. 'zx'= 60
8 -1.342 -0.003 -0.142 1 0.5487 1.0002 1.0008 -- -- 0.00 -- 0.01 Snell. 'zx'= 60

ASTA NUM. 28 NI 4697 NF 4714 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	cm	kN			kN*m			-----	-----	-----	-----	
1A	0	-0.461	-0.427	0.141	0.000	0.079	0.294	1	0.00	0.00	0.01	
1B	0	-0.461	0.017	0.141	0.000	0.079	0.055	1	0.00	0.00	0.01	
1C	0	-0.461	-0.427	-0.141	0.000	-0.079	0.294	1	0.00	0.00	0.01	
1D	0	-0.461	0.017	-0.141	0.000	-0.079	0.055	1	0.00	0.00	0.01	
1E	0	5.911	-0.427	0.141	0.000	0.079	0.294	1	0.00	0.01	0.02	
1F	0	5.911	0.017	0.141	0.000	0.079	0.055	1	0.00	0.01	0.01	
1G	0	5.911	-0.427	-0.141	0.000	-0.079	0.294	1	0.00	0.01	0.02	
1H	0	5.911	0.017	-0.141	0.000	-0.079	0.055	1	0.00	0.01	0.01	
1I	0	0.948	-0.417	0.468	0.000	0.262	0.287	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	0.948	0.007	0.468	0.000	0.262	0.062	1	0.00	0.00	0.02	
1K	0	0.948	-0.417	-0.468	0.000	-0.262	0.287	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	0.948	0.007	-0.468	0.000	-0.262	0.062	1	0.00	0.00	0.02	
1M	0	4.502	-0.417	0.468	0.000	0.262	0.287	1	0.00	0.01	0.03	
1N	0	4.502	0.007	0.468	0.000	0.262	0.062	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	4.502	-0.417	-0.468	0.000	-0.262	0.287	1	0.00	0.01	0.03	
1P	0	4.502	0.007	-0.468	0.000	-0.262	0.062	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-1.785	-0.901	0.141	0.000	0.079	0.542	1	0.00	0.00	0.02	
1R	0	-1.785	0.491	0.141	0.000	0.079	-0.193	1	0.00	0.00	0.01	
1S	0	-1.785	-0.901	-0.141	0.000	-0.079	0.542	1	0.00	0.00	0.02	
1T	0	-1.785	0.491	-0.141	0.000	-0.079	-0.193	1	0.00	0.00	0.01	
1U	0	7.235	-0.901	0.141	0.000	0.079	0.542	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	7.235	0.491	0.141	0.000	0.079	-0.193	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.235	-0.901	-0.141	0.000	-0.079	0.542	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	7.235	0.491	-0.141	0.000	-0.079	-0.193	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	7.345	-0.963	0.000	0.000	-0.000	0.631	1	0.00	0.01	0.02	
7	0	6.637	-0.805	0.000	0.000	-0.000	0.539	1	0.00	0.01	0.02	
8	0	8.366	-1.064	0.000	0.000	-0.000	0.690	1	0.00	0.01	0.03	
1A	17	-0.461	-0.471	0.141	0.000	0.055	0.217	1	0.00	0.00	0.01	
1B	17	-0.461	-0.028	0.141	0.000	0.055	0.055	1	0.00	0.00	0.00	
1C	17	-0.461	-0.471	-0.141	0.000	-0.055	0.217	1	0.00	0.00	0.01	
1D	17	-0.461	-0.028	-0.141	0.000	-0.055	0.055	1	0.00	0.00	0.00	
1E	17	5.911	-0.471	0.141	0.000	0.055	0.217	1	0.00	0.01	0.02	
1F	17	5.911	-0.028	0.141	0.000	0.055	0.055	1	0.00	0.01	0.01	
1G	17	5.911	-0.471	-0.141	0.000	-0.055	0.217	1	0.00	0.01	0.02	
1H	17	5.911	-0.028	-0.141	0.000	-0.055	0.055	1	0.00	0.01	0.01	
1I	17	0.948	-0.462	0.468	0.000	0.182	0.212	1	0.00	0.00	0.02	
1J	17	0.948	-0.038	0.468	0.000	0.182	0.060	1	0.00	0.00	0.01	
1K	17	0.948	-0.462	-0.468	0.000	-0.182	0.212	1	0.00	0.00	0.02	
1L	17	0.948	-0.038	-0.468	0.000	-0.182	0.060	1	0.00	0.00	0.01	
1M	17	4.502	-0.462	0.468	0.000	0.182	0.212	1	0.00	0.01	0.02	
1N	17	4.502	-0.038	0.468	0.000	0.182	0.060	1	0.00	0.01	0.02	
1O	17	4.502	-0.462	-0.468	0.000	-0.182	0.212	1	0.00	0.01	0.02	
1P	17	4.502	-0.038	-0.468	0.000	-0.182	0.060	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	17	-1.785	-0.946	0.141	0.000	0.055	0.385	1	0.00	0.00	0.02	
1R	17	-1.785	0.447	0.141	0.000	0.055	-0.113	1	0.00	0.00	0.01	
1S	17	-1.785	-0.946	-0.141	0.000	-0.055	0.385	1	0.00	0.00	0.02	
1T	17	-1.785	0.447	-0.141	0.000	-0.055	-0.113	1	0.00	0.00	0.01	
1U	17	7.235	-0.946	0.141	0.000	0.055	0.385	1	0.00	0.01	0.02	
1V	17	7.235	0.447	0.141	0.000	0.055	-0.113	1	0.00	0.01	0.01	
1W	17	7.235	-0.946	-0.141	0.000	-0.055	0.385	1	0.00	0.01	0.02	
1X	17	7.235	0.447	-0.141	0.000	-0.055	-0.113	1	0.00	0.01	0.01	
2	17	7.345	-1.021	0.000	0.000	-0.000	0.463	1	0.00	0.01	0.02	
7	17	6.637	-0.863	0.000	0.000	-0.000	0.398	1	0.00	0.01	0.02	
8	17	8.366	-1.122	0.000	0.000	-0.000	0.505	1	0.00	0.01	0.02	
1A	34	-0.461	-0.516	0.141	0.000	0.031	0.133	1	0.00	0.00	0.01	
1B	34	-0.461	-0.072	0.141	0.000	0.031	0.047	1	0.00	0.00	0.00	
1C	34	-0.461	-0.516	-0.141	0.000	-0.031	0.133	1	0.00	0.00	0.01	
1D	34	-0.461	-0.072	-0.141	0.000	-0.031	0.047	1	0.00	0.00	0.00	
1E	34	5.911	-0.516	0.141	0.000	0.031	0.133	1	0.00	0.01	0.01	
1F	34	5.911	-0.072	0.141	0.000	0.031	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1G	34	5.911	-0.516	-0.141	0.000	-0.031	0.133	1	0.00	0.01	0.01	
1H	34	5.911	-0.072	-0.141	0.000	-0.031	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1I	34	0.948	-0.506	0.468	0.000	0.102	0.130	1	0.00	0.00	0.01	
1J	34	0.948	-0.082	0.468	0.000	0.102	0.050	1	0.00	0.00	0.01	
1K	34	0.948	-0.506	-0.468	0.000	-0.102	0.130	1	0.00	0.00	0.01	
1L	34	0.948	-0.082	-0.468	0.000	-0.102	0.050	1	0.00	0.00	0.01	
1M	34	4.502	-0.506	0.468	0.000	0.102	0.130	1	0.00	0.01	0.01	
1N	34	4.502	-0.082	0.468	0.000	0.102	0.050	1	0.00	0.01	0.01	
1O	34	4.502	-0.506	-0.468	0.000	-0.102	0.130	1	0.00	0.01	0.01	
1P	34	4.502	-0.082	-0.468	0.000	-0.102	0.050	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	34	-1.785	-0.990	0.141	0.000	0.031	0.220	1	0.00	0.00	0.01	
1R	34	-1.785	0.402	0.141	0.000	0.031	-0.041	1	0.00	0.00	0.00	
1S	34	-1.785	-0.990	-0.141	0.000	-0.031	0.220	1	0.00	0.00	0.01	
1T	34	-1.785	0.402	-0.141	0.000	-0.031	-0.041	1	0.00	0.00	0.00	
1U	34	7.235	-0.990	0.141	0.000	0.031	0.220	1	0.00	0.01	0.02	
1V	34	7.235	0.402	0.141	0.000	0.031	-0.041	1	0.00	0.01	0.01	
1W	34	7.235	-0.990	-0.141	0.000	-0.031	0.220	1	0.00	0.01	0.02	
1X	34	7.235	0.402	-0.141	0.000	-0.031	-0.041	1	0.00	0.01	0.01	
2	34	7.345	-1.079	0.000	0.000	-0.000	0.284	1	0.00	0.01	0.02	
7	34	6.637	-0.920	0.000	0.000	-0.000	0.246	1	0.00	0.01	0.01	
8	34	8.366	-1.180	0.000	0.000	-0.000	0.309	1	0.00	0.01	0.02	

1A	51	-0.461	-0.560	0.141	0.000	0.007	0.041	1	0.00	0.00	0.00
1B	51	-0.461	-0.117	0.141	0.000	0.007	0.031	1	0.00	0.00	0.00
1C	51	-0.461	-0.560	-0.141	0.000	-0.007	0.041	1	0.00	0.00	0.00
1D	51	-0.461	-0.117	-0.141	0.000	-0.007	0.031	1	0.00	0.00	0.00
1E	51	5.911	-0.560	0.141	0.000	0.007	0.041	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	5.911	-0.117	0.141	0.000	0.007	0.031	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	5.911	-0.560	-0.141	0.000	-0.007	0.041	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	5.911	-0.117	-0.141	0.000	-0.007	0.031	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	0.948	-0.551	0.468	0.000	0.023	0.040	1	0.00	0.00	0.00
1J	51	0.948	-0.127	0.468	0.000	0.023	0.032	1	0.00	0.00	0.00
1K	51	0.948	-0.551	-0.468	0.000	-0.023	0.040	1	0.00	0.00	0.00
1L	51	0.948	-0.127	-0.468	0.000	-0.023	0.032	1	0.00	0.00	0.00
1M	51	4.502	-0.551	0.468	0.000	0.023	0.040	1	0.00	0.01	0.01
1N	51	4.502	-0.127	0.468	0.000	0.023	0.032	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	4.502	-0.551	-0.468	0.000	-0.023	0.040	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	4.502	-0.127	-0.468	0.000	-0.023	0.032	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-1.785	-1.035	0.141	0.000	0.007	0.048	1	0.00	0.00	0.00
1R	51	-1.785	0.358	0.141	0.000	0.007	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1S	51	-1.785	-1.035	-0.141	0.000	-0.007	0.048	1	0.00	0.00	0.00
1T	51	-1.785	0.358	-0.141	0.000	-0.007	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1U	51	7.235	-1.035	0.141	0.000	0.007	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1V	51	7.235	0.358	0.141	0.000	0.007	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1W	51	7.235	-1.035	-0.141	0.000	-0.007	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1X	51	7.235	0.358	-0.141	0.000	-0.007	0.024	1	0.00	0.01	0.01
2	51	7.345	-1.137	0.000	0.000	-0.000	0.096	1	0.00	0.01	0.01
7	51	6.637	-0.978	0.000	0.000	-0.000	0.085	1	0.00	0.01	0.01
8	51	8.366	-1.238	0.000	0.000	-0.000	0.103	1	0.00	0.01	0.01
1A	68	-0.461	-0.605	0.141	0.000	-0.017	-0.059	1	0.00	0.00	0.00
1B	68	-0.461	-0.161	0.141	0.000	-0.017	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1C	68	-0.461	-0.605	-0.141	0.000	0.017	-0.059	1	0.00	0.00	0.00
1D	68	-0.461	-0.161	-0.141	0.000	0.017	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1E	68	5.911	-0.605	0.141	0.000	-0.017	-0.059	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	5.911	-0.161	0.141	0.000	-0.017	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	5.911	-0.605	-0.141	0.000	0.017	-0.059	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	5.911	-0.161	-0.141	0.000	0.017	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	0.948	-0.595	0.468	0.000	-0.057	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1J	68	0.948	-0.171	0.468	0.000	-0.057	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1K	68	0.948	-0.595	-0.468	0.000	0.057	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1L	68	0.948	-0.171	-0.468	0.000	0.057	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1M	68	4.502	-0.595	0.468	0.000	-0.057	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1N	68	4.502	-0.171	0.468	0.000	-0.057	0.007	1	0.00	0.01	0.01
1O	68	4.502	-0.595	-0.468	0.000	0.057	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	4.502	-0.171	-0.468	0.000	0.057	0.007	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-1.785	-1.079	0.141	0.000	-0.017	-0.132	1	0.00	0.00	0.01
1R	68	-1.785	0.313	0.141	0.000	-0.017	0.081	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-1.785	-1.079	-0.141	0.000	0.017	-0.132	1	0.00	0.00	0.01
1T	68	-1.785	0.313	-0.141	0.000	0.017	0.081	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.235	-1.079	0.141	0.000	-0.017	-0.132	1	0.00	0.01	0.01
1V	68	7.235	0.313	0.141	0.000	-0.017	0.081	1	0.00	0.01	0.01
1W	68	7.235	-1.079	-0.141	0.000	0.017	-0.132	1	0.00	0.01	0.01
1X	68	7.235	0.313	-0.141	0.000	0.017	0.081	1	0.00	0.01	0.01
2	68	7.345	-1.195	0.000	0.000	-0.000	-0.102	1	0.00	0.01	0.01
7	68	6.637	-1.036	0.000	0.000	-0.000	-0.087	1	0.00	0.01	0.01
8	68	8.366	-1.296	0.000	0.000	-0.000	-0.112	1	0.01	0.01	0.01
1A	85	-0.461	-0.649	0.141	0.000	-0.041	-0.166	1	0.00	0.00	0.01
1B	85	-0.461	-0.206	0.141	0.000	-0.041	-0.023	1	0.00	0.00	0.00
1C	85	-0.461	-0.649	-0.141	0.000	0.041	-0.166	1	0.00	0.00	0.01
1D	85	-0.461	-0.206	-0.141	0.000	0.041	-0.023	1	0.00	0.00	0.00
1E	85	5.911	-0.649	0.141	0.000	-0.041	-0.166	1	0.00	0.01	0.01
1F	85	5.911	-0.206	0.141	0.000	-0.041	-0.023	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	5.911	-0.649	-0.141	0.000	0.041	-0.166	1	0.00	0.01	0.01
1H	85	5.911	-0.206	-0.141	0.000	0.041	-0.023	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	0.948	-0.640	0.468	0.000	-0.136	-0.163	1	0.00	0.00	0.01
1J	85	0.948	-0.216	0.468	0.000	-0.136	-0.026	1	0.00	0.00	0.01
1K	85	0.948	-0.640	-0.468	0.000	0.136	-0.163	1	0.00	0.00	0.01
1L	85	0.948	-0.216	-0.468	0.000	0.136	-0.026	1	0.00	0.00	0.01
1M	85	4.502	-0.640	0.468	0.000	-0.136	-0.163	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	4.502	-0.216	0.468	0.000	-0.136	-0.026	1	0.00	0.01	0.01
1O	85	4.502	-0.640	-0.468	0.000	0.136	-0.163	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	4.502	-0.216	-0.468	0.000	0.136	-0.026	1	0.00	0.01	0.01
1Q	85	-1.785	-1.124	0.141	0.000	-0.041	-0.319	1	0.00	0.00	0.01
1R	85	-1.785	0.269	0.141	0.000	-0.041	0.131	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-1.785	-1.124	-0.141	0.000	0.041	-0.319	1	0.00	0.00	0.01
1T	85	-1.785	0.269	-0.141	0.000	0.041	0.131	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.235	-1.124	0.141	0.000	-0.041	-0.319	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.235	0.269	0.141	0.000	-0.041	0.131	1	0.00	0.01	0.01
1W	85	7.235	-1.124	-0.141	0.000	0.041	-0.319	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.235	0.269	-0.141	0.000	0.041	0.131	1	0.00	0.01	0.01
2	85	7.345	-1.253	0.000	0.000	-0.000	-0.310	1	0.00	0.01	0.02
7	85	6.637	-1.094	0.000	0.000	-0.000	-0.268	1	0.00	0.01	0.01
8	85	8.366	-1.354	0.000	0.000	-0.000	-0.337	1	0.01	0.01	0.02
1A	102	-0.461	-0.694	0.141	0.000	-0.065	-0.280	1	0.00	0.00	0.01
1B	102	-0.461	-0.250	0.141	0.000	-0.065	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1C	102	-0.461	-0.694	-0.141	0.000	0.065	-0.280	1	0.00	0.00	0.01
1D	102	-0.461	-0.250	-0.141	0.000	0.065	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1E	102	5.911	-0.694	0.141	0.000	-0.065	-0.280	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	5.911	-0.250	0.141	0.000	-0.065	-0.062	1	0.00	0.01	0.01
1G	102	5.911	-0.694	-0.141	0.000	0.065	-0.280	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	5.911	-0.250	-0.141	0.000	0.065	-0.062	1	0.00	0.01	0.01
1I	102	0.948	-0.684	0.468	0.000	-0.216	-0.275	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	0.948	-0.260	0.468	0.000	-0.216	-0.066	1	0.00	0.00	0.01
1K	102	0.948	-0.684	-0.468	0.000	0.216	-0.275	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	0.948	-0.260	-0.468	0.000	0.216	-0.066	1	0.00	0.00	0.01
1M	102	4.502	-0.684	0.468	0.000	-0.216	-0.275	1	0.00	0.01	0.02
1N	102	4.502	-0.260	0.468	0.000	-0.216	-0.066	1	0.00	0.01	0.02

1O	102	4.502	-0.684	-0.468	0.000	0.216	-0.275	1	0.00	0.01	0.02
1P	102	4.502	-0.260	-0.468	0.000	0.216	-0.066	1	0.00	0.01	0.02
1Q	102	-1.785	-1.168	0.141	0.000	-0.065	-0.514	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-1.785	0.224	0.141	0.000	-0.065	0.173	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-1.785	-1.168	-0.141	0.000	0.065	-0.514	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-1.785	0.224	-0.141	0.000	0.065	0.173	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.235	-1.168	0.141	0.000	-0.065	-0.514	1	0.00	0.01	0.03
1V	102	7.235	0.224	0.141	0.000	-0.065	0.173	1	0.00	0.01	0.02
1W	102	7.235	-1.168	-0.141	0.000	0.065	-0.514	1	0.00	0.01	0.03
1X	102	7.235	0.224	-0.141	0.000	0.065	0.173	1	0.00	0.01	0.02
2	102	7.345	-1.310	0.000	0.000	-0.000	-0.528	1	0.01	0.01	0.02
7	102	6.637	-1.152	0.000	0.000	-0.000	-0.459	1	0.00	0.01	0.02
8	102	8.366	-1.411	0.000	0.000	-0.000	-0.572	1	0.01	0.01	0.02
1A	119	-0.461	-0.738	0.141	0.000	-0.089	-0.402	1	0.00	0.00	0.02
1B	119	-0.461	-0.295	0.141	0.000	-0.089	-0.107	1	0.00	0.00	0.01
1C	119	-0.461	-0.738	-0.141	0.000	0.089	-0.402	1	0.00	0.00	0.02
1D	119	-0.461	-0.295	-0.141	0.000	0.089	-0.107	1	0.00	0.00	0.01
1E	119	5.911	-0.738	0.141	0.000	-0.089	-0.402	1	0.00	0.01	0.02
1F	119	5.911	-0.295	0.141	0.000	-0.089	-0.107	1	0.00	0.01	0.01
1G	119	5.911	-0.738	-0.141	0.000	0.089	-0.402	1	0.00	0.01	0.02
1H	119	5.911	-0.295	-0.141	0.000	0.089	-0.107	1	0.00	0.01	0.01
1I	119	0.948	-0.729	0.468	0.000	-0.296	-0.396	1	0.00	0.00	0.03
1J	119	0.948	-0.305	0.468	0.000	-0.296	-0.114	1	0.00	0.00	0.02
1K	119	0.948	-0.729	-0.468	0.000	0.296	-0.396	1	0.00	0.00	0.03
1L	119	0.948	-0.305	-0.468	0.000	0.296	-0.114	1	0.00	0.00	0.02
1M	119	4.502	-0.729	0.468	0.000	-0.296	-0.396	1	0.00	0.01	0.03
1N	119	4.502	-0.305	0.468	0.000	-0.296	-0.114	1	0.00	0.01	0.02
1O	119	4.502	-0.729	-0.468	0.000	0.296	-0.396	1	0.00	0.01	0.03
1P	119	4.502	-0.305	-0.468	0.000	0.296	-0.114	1	0.00	0.01	0.02
1Q	119	-1.785	-1.213	0.141	0.000	-0.089	-0.717	1	0.00	0.00	0.03
1R	119	-1.785	0.180	0.141	0.000	-0.089	0.207	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-1.785	-1.213	-0.141	0.000	0.089	-0.717	1	0.00	0.00	0.03
1T	119	-1.785	0.180	-0.141	0.000	0.089	0.207	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.235	-1.213	0.141	0.000	-0.089	-0.717	1	0.00	0.01	0.03
1V	119	7.235	0.180	0.141	0.000	-0.089	0.207	1	0.00	0.01	0.02
1W	119	7.235	-1.213	-0.141	0.000	0.089	-0.717	1	0.00	0.01	0.03
1X	119	7.235	0.180	-0.141	0.000	0.089	0.207	1	0.00	0.01	0.02
2	119	7.345	-1.368	0.000	0.000	-0.000	-0.756	1	0.01	0.01	0.03
7	119	6.637	-1.210	0.000	0.000	-0.000	-0.660	1	0.00	0.01	0.02
8	119	8.366	-1.469	0.000	0.000	-0.000	-0.817	1	0.01	0.01	0.03
1A	136	-0.461	-0.783	0.141	0.000	-0.113	-0.532	1	0.00	0.00	0.02
1B	136	-0.461	-0.339	0.141	0.000	-0.113	-0.161	1	0.00	0.00	0.01
1C	136	-0.461	-0.783	-0.141	0.000	0.113	-0.532	1	0.00	0.00	0.02
1D	136	-0.461	-0.339	-0.141	0.000	0.113	-0.161	1	0.00	0.00	0.01
1E	136	5.911	-0.783	0.141	0.000	-0.113	-0.532	1	0.00	0.01	0.03
1F	136	5.911	-0.339	0.141	0.000	-0.113	-0.161	1	0.00	0.01	0.02
1G	136	5.911	-0.783	-0.141	0.000	0.113	-0.532	1	0.00	0.01	0.03
1H	136	5.911	-0.339	-0.141	0.000	0.113	-0.161	1	0.00	0.01	0.02
1I	136	0.948	-0.773	0.468	0.000	-0.375	-0.523	1	0.00	0.00	0.03
1J	136	0.948	-0.349	0.468	0.000	-0.375	-0.170	1	0.00	0.00	0.03
1K	136	0.948	-0.773	-0.468	0.000	0.375	-0.523	1	0.00	0.00	0.03
1L	136	0.948	-0.349	-0.468	0.000	0.375	-0.170	1	0.00	0.00	0.03
1M	136	4.502	-0.773	0.468	0.000	-0.375	-0.523	1	0.00	0.01	0.04
1N	136	4.502	-0.349	0.468	0.000	-0.375	-0.170	1	0.00	0.01	0.03
1O	136	4.502	-0.773	-0.468	0.000	0.375	-0.523	1	0.00	0.01	0.04
1P	136	4.502	-0.349	-0.468	0.000	0.375	-0.170	1	0.00	0.01	0.03
1Q	136	-1.785	-1.257	0.141	0.000	-0.113	-0.927	1	0.00	0.00	0.03
1R	136	-1.785	0.135	0.141	0.000	-0.113	0.234	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-1.785	-1.257	-0.141	0.000	0.113	-0.927	1	0.00	0.00	0.03
1T	136	-1.785	0.135	-0.141	0.000	0.113	0.234	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.235	-1.257	0.141	0.000	-0.113	-0.927	1	0.00	0.01	0.04
1V	136	7.235	0.135	0.141	0.000	-0.113	0.234	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.235	-1.257	-0.141	0.000	0.113	-0.927	1	0.00	0.01	0.04
1X	136	7.235	0.135	-0.141	0.000	0.113	0.234	1	0.00	0.01	0.02
2	136	7.345	-1.426	0.000	0.000	-0.000	-0.993	1	0.01	0.01	0.03
7	136	6.637	-1.267	0.000	0.000	-0.000	-0.870	1	0.00	0.01	0.03
8	136	8.366	-1.527	0.000	0.000	-0.000	-1.071	1	0.01	0.01	0.04
1A	153	-0.461	-0.827	0.141	0.000	-0.137	-0.669	1	0.00	0.00	0.03
1B	153	-0.461	-0.384	0.141	0.000	-0.137	-0.222	1	0.00	0.00	0.01
1C	153	-0.461	-0.827	-0.141	0.000	0.137	-0.669	1	0.00	0.00	0.03
1D	153	-0.461	-0.384	-0.141	0.000	0.137	-0.222	1	0.00	0.00	0.01
1E	153	5.911	-0.827	0.141	0.000	-0.137	-0.669	1	0.00	0.01	0.03
1F	153	5.911	-0.384	0.141	0.000	-0.137	-0.222	1	0.00	0.01	0.02
1G	153	5.911	-0.827	-0.141	0.000	0.137	-0.669	1	0.00	0.01	0.03
1H	153	5.911	-0.384	-0.141	0.000	0.137	-0.222	1	0.00	0.01	0.02
1I	153	0.948	-0.818	0.468	0.000	-0.455	-0.659	1	0.00	0.00	0.04
1J	153	0.948	-0.394	0.468	0.000	-0.455	-0.233	1	0.00	0.00	0.03
1K	153	0.948	-0.818	-0.468	0.000	0.455	-0.659	1	0.00	0.00	0.04
1L	153	0.948	-0.394	-0.468	0.000	0.455	-0.233	1	0.00	0.00	0.03
1M	153	4.502	-0.818	0.468	0.000	-0.455	-0.659	1	0.00	0.01	0.05
1N	153	4.502	-0.394	0.468	0.000	-0.455	-0.233	1	0.00	0.01	0.04
1O	153	4.502	-0.818	-0.468	0.000	0.455	-0.659	1	0.00	0.01	0.05
1P	153	4.502	-0.394	-0.468	0.000	0.455	-0.233	1	0.00	0.01	0.04
1Q	153	-1.785	-1.302	0.141	0.000	-0.137	-1.145	1	0.01	0.00	0.04
1R	153	-1.785	0.091	0.141	0.000	-0.137	0.253	1	0.00	0.00	0.02
1S	153	-1.785	-1.302	-0.141	0.000	0.137	-1.145	1	0.01	0.00	0.04
1T	153	-1.785	0.091	-0.141	0.000	0.137	0.253	1	0.00	0.00	0.02
1U	153	7.235	-1.302	0.141	0.000	-0.137	-1.145	1	0.01	0.01	0.05
1V	153	7.235	0.091	0.141	0.000	-0.137	0.253	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.235	-1.302	-0.141	0.000	0.137	-1.145	1	0.01	0.01	0.05
1X	153	7.235	0.091	-0.141	0.000	0.137	0.253	1	0.00	0.01	0.02
2	153	7.345	-1.484	0.000	0.000	-0.000	-1.241	1	0.01	0.01	0.04
7	153	6.637	-1.325	0.000	0.000	-0.000	-1.091	1	0.01	0.01	0.04
8	153	8.366	-1.585	0.000	0.000	-0.000	-1.336	1	0.01	0.01	0.04

1A	170	-0.461	-0.872	0.141	0.000	-0.161	-0.814	1	0.00	0.00	0.03
1B	170	-0.461	-0.428	0.141	0.000	-0.161	-0.291	1	0.00	0.00	0.02
1C	170	-0.461	-0.872	-0.141	0.000	0.161	-0.814	1	0.00	0.00	0.03
1D	170	-0.461	-0.428	-0.141	0.000	0.161	-0.291	1	0.00	0.00	0.02
1E	170	5.911	-0.872	0.141	0.000	-0.161	-0.814	1	0.00	0.01	0.04
1F	170	5.911	-0.428	0.141	0.000	-0.161	-0.291	1	0.00	0.01	0.02
1G	170	5.911	-0.872	-0.141	0.000	0.161	-0.814	1	0.00	0.01	0.04
1H	170	5.911	-0.428	-0.141	0.000	0.161	-0.291	1	0.00	0.01	0.02
1I	170	0.948	-0.862	0.468	0.000	-0.535	-0.801	1	0.00	0.00	0.05
1J	170	0.948	-0.438	0.468	0.000	-0.535	-0.303	1	0.00	0.00	0.04
1K	170	0.948	-0.862	-0.468	0.000	0.535	-0.801	1	0.00	0.00	0.05
1L	170	0.948	-0.438	-0.468	0.000	0.535	-0.303	1	0.00	0.00	0.04
1M	170	4.502	-0.862	0.468	0.000	-0.535	-0.801	1	0.00	0.01	0.05
1N	170	4.502	-0.438	0.468	0.000	-0.535	-0.303	1	0.00	0.01	0.04
1O	170	4.502	-0.862	-0.468	0.000	0.535	-0.801	1	0.00	0.01	0.05
1P	170	4.502	-0.438	-0.468	0.000	0.535	-0.303	1	0.00	0.01	0.04
1Q	170	-1.785	-1.346	0.141	0.000	-0.161	-1.370	1	0.01	0.00	0.05
1R	170	-1.785	0.046	0.141	0.000	-0.161	0.265	1	0.00	0.00	0.02
1S	170	-1.785	-1.346	-0.141	0.000	0.161	-1.370	1	0.01	0.00	0.05
1T	170	-1.785	0.046	-0.141	0.000	0.161	0.265	1	0.00	0.00	0.02
1U	170	7.235	-1.346	0.141	0.000	-0.161	-1.370	1	0.01	0.01	0.05
1V	170	7.235	0.046	0.141	0.000	-0.161	0.265	1	0.00	0.01	0.02
1W	170	7.235	-1.346	-0.141	0.000	0.161	-1.370	1	0.01	0.01	0.05
1X	170	7.235	0.046	-0.141	0.000	0.161	0.265	1	0.00	0.01	0.02
2	170	7.345	-1.542	0.000	0.000	-0.000	-1.498	1	0.01	0.01	0.05
7	170	6.637	-1.383	0.000	0.000	-0.000	-1.321	1	0.01	0.01	0.04
8	170	8.366	-1.643	0.000	0.000	-0.000	-1.610	1	0.01	0.01	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.461	-0.161	-0.814	1	0.5072	0.9991	0.9999	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1B	-0.461	-0.161	-0.291	1	0.5072	0.9991	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1C	-0.461	0.161	-0.814	1	0.5072	0.9991	0.9999	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 64
1D	-0.461	0.161	-0.291	1	0.5072	0.9991	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1Q	-1.785	-0.161	-1.370	1	0.5072	0.9966	0.9994	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1R	-1.785	-0.161	0.265	1	0.5072	0.9966	0.9994	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1S	-1.785	0.161	-1.370	1	0.5072	0.9966	0.9994	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 64
1T	-1.785	0.161	0.265	1	0.5072	0.9966	0.9994	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 29 NI 4696 NF 4697 Lungh. 170.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-0.165	0.298	0.009	0.000	0.093	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1B	0	-0.165	0.437	0.009	0.000	0.093	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1C	0	-0.165	0.298	-0.009	0.000	-0.093	-0.058	1	0.00	0.00	0.01	
1D	0	-0.165	0.437	-0.009	0.000	-0.093	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1E	0	5.615	0.298	0.009	0.000	0.093	-0.058	1	0.00	0.01	0.01	
1F	0	5.615	0.437	0.009	0.000	0.093	-0.086	1	0.00	0.01	0.01	
1G	0	5.615	0.298	-0.009	0.000	-0.093	-0.058	1	0.00	0.01	0.01	
1H	0	5.615	0.437	-0.009	0.000	-0.093	-0.086	1	0.00	0.01	0.01	
1I	0	1.027	0.303	0.030	0.000	0.311	-0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1J	0	1.027	0.432	0.030	0.000	0.311	-0.078	1	0.00	0.00	0.02	
1K	0	1.027	0.303	-0.030	0.000	-0.311	-0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1L	0	1.027	0.432	-0.030	0.000	-0.311	-0.078	1	0.00	0.00	0.02	
1M	0	4.423	0.303	0.030	0.000	0.311	-0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	4.423	0.432	0.030	0.000	0.311	-0.078	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	4.423	0.303	-0.030	0.000	-0.311	-0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	4.423	0.432	-0.030	0.000	-0.311	-0.078	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-1.737	0.157	0.009	0.000	0.094	-0.057	1	0.00	0.00	0.01	
1R	0	-1.737	0.578	0.009	0.000	0.094	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1S	0	-1.737	0.157	-0.009	0.000	-0.093	-0.057	1	0.00	0.00	0.01	
1T	0	-1.737	0.578	-0.009	0.000	-0.093	-0.086	1	0.00	0.00	0.01	
1U	0	7.187	0.157	0.009	0.000	0.094	-0.057	1	0.00	0.01	0.01	
1V	0	7.187	0.578	0.009	0.000	0.094	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	7.187	0.157	-0.009	0.000	-0.093	-0.057	1	0.00	0.01	0.01	
1X	0	7.187	0.578	-0.009	0.000	-0.093	-0.086	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	7.345	0.739	0.000	0.000	0.000	-0.133	1	0.00	0.01	0.01	
7	0	6.637	0.680	0.000	0.000	0.000	-0.124	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	8.366	0.777	0.000	0.000	0.000	-0.139	1	0.00	0.01	0.01	
1A	17	-0.165	0.254	0.009	0.000	0.092	0.012	1	0.00	0.00	0.01	
1B	17	-0.165	0.392	0.009	0.000	0.092	-0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1C	17	-0.165	0.254	-0.009	0.000	-0.092	0.012	1	0.00	0.00	0.01	
1D	17	-0.165	0.392	-0.009	0.000	-0.092	-0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1E	17	5.615	0.254	0.009	0.000	0.092	0.012	1	0.00	0.01	0.01	
1F	17	5.615	0.392	0.009	0.000	0.092	-0.038	1	0.00	0.01	0.01	
1G	17	5.615	0.254	-0.009	0.000	-0.092	0.012	1	0.00	0.01	0.01	
1H	17	5.615	0.392	-0.009	0.000	-0.092	-0.038	1	0.00	0.01	0.01	
1I	17	1.027	0.259	0.030	0.000	0.306	0.004	1	0.00	0.00	0.02	
1J	17	1.027	0.387	0.030	0.000	0.306	-0.030	1	0.00	0.00	0.02	
1K	17	1.027	0.259	-0.030	0.000	-0.306	0.004	1	0.00	0.00	0.02	
1L	17	1.027	0.387	-0.030	0.000	-0.306	-0.030	1	0.00	0.00	0.02	

1M	17	4.423	0.259	0.030	0.000	0.306	0.004	1	0.00	0.00	0.02
1N	17	4.423	0.387	0.030	0.000	0.306	-0.030	1	0.00	0.00	0.02
1O	17	4.423	0.259	-0.030	0.000	-0.306	0.004	1	0.00	0.00	0.02
1P	17	4.423	0.387	-0.030	0.000	-0.306	-0.030	1	0.00	0.00	0.02
1Q	17	-1.737	0.113	0.009	0.000	0.092	0.037	1	0.00	0.00	0.01
1R	17	-1.737	0.533	0.009	0.000	0.092	-0.063	1	0.00	0.00	0.01
1S	17	-1.737	0.113	-0.009	0.000	-0.092	0.037	1	0.00	0.00	0.01
1T	17	-1.737	0.533	-0.009	0.000	-0.092	-0.063	1	0.00	0.00	0.01
1U	17	7.187	0.113	0.009	0.000	0.092	0.037	1	0.00	0.01	0.01
1V	17	7.187	0.533	0.009	0.000	0.092	-0.063	1	0.00	0.01	0.01
1W	17	7.187	0.113	-0.009	0.000	-0.092	0.037	1	0.00	0.01	0.01
1X	17	7.187	0.533	-0.009	0.000	-0.092	-0.063	1	0.00	0.01	0.01
2	17	7.345	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.012	1	0.00	0.01	0.01
7	17	6.637	0.622	0.000	0.000	0.000	-0.013	1	0.00	0.01	0.01
8	17	8.366	0.719	0.000	0.000	0.000	-0.012	1	0.00	0.01	0.01
1A	34	-0.165	0.209	0.009	0.000	0.090	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1B	34	-0.165	0.348	0.009	0.000	0.090	0.003	1	0.00	0.00	0.01
1C	34	-0.165	0.209	-0.009	0.000	-0.090	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1D	34	-0.165	0.348	-0.009	0.000	-0.090	0.003	1	0.00	0.00	0.01
1E	34	5.615	0.209	0.009	0.000	0.090	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1F	34	5.615	0.348	0.009	0.000	0.090	0.003	1	0.00	0.01	0.01
1G	34	5.615	0.209	-0.009	0.000	-0.090	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1H	34	5.615	0.348	-0.009	0.000	-0.090	0.003	1	0.00	0.01	0.01
1I	34	1.027	0.214	0.030	0.000	0.301	0.066	1	0.00	0.00	0.02
1J	34	1.027	0.343	0.030	0.000	0.301	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1K	34	1.027	0.214	-0.030	0.000	-0.301	0.066	1	0.00	0.00	0.02
1L	34	1.027	0.343	-0.030	0.000	-0.301	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1M	34	4.423	0.214	0.030	0.000	0.301	0.066	1	0.00	0.00	0.02
1N	34	4.423	0.343	0.030	0.000	0.301	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1O	34	4.423	0.214	-0.030	0.000	-0.301	0.066	1	0.00	0.00	0.02
1P	34	4.423	0.343	-0.030	0.000	-0.301	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1Q	34	-1.737	0.068	0.009	0.000	0.091	0.123	1	0.00	0.00	0.01
1R	34	-1.737	0.488	0.009	0.000	0.091	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1S	34	-1.737	0.068	-0.009	0.000	-0.090	0.123	1	0.00	0.00	0.01
1T	34	-1.737	0.488	-0.009	0.000	-0.090	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1U	34	7.187	0.068	0.009	0.000	0.091	0.123	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	7.187	0.488	0.009	0.000	0.091	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
1W	34	7.187	0.068	-0.009	0.000	-0.090	0.123	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	7.187	0.488	-0.009	0.000	-0.090	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
2	34	7.345	0.623	0.000	0.000	0.000	0.099	1	0.00	0.01	0.01
7	34	6.637	0.564	0.000	0.000	0.000	0.087	1	0.00	0.01	0.01
8	34	8.366	0.661	0.000	0.000	0.000	0.106	1	0.00	0.01	0.01
1A	51	-0.165	0.165	0.009	0.000	0.089	0.127	1	0.00	0.00	0.01
1B	51	-0.165	0.303	0.009	0.000	0.089	0.036	1	0.00	0.00	0.01
1C	51	-0.165	0.165	-0.009	0.000	-0.089	0.127	1	0.00	0.00	0.01
1D	51	-0.165	0.303	-0.009	0.000	-0.089	0.036	1	0.00	0.00	0.01
1E	51	5.615	0.165	0.009	0.000	0.089	0.127	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	5.615	0.303	0.009	0.000	0.089	0.036	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	5.615	0.165	-0.009	0.000	-0.089	0.127	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	5.615	0.303	-0.009	0.000	-0.089	0.036	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	1.027	0.170	0.030	0.000	0.296	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1J	51	1.027	0.298	0.030	0.000	0.296	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1K	51	1.027	0.170	-0.030	0.000	-0.296	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1L	51	1.027	0.298	-0.030	0.000	-0.296	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1M	51	4.423	0.170	0.030	0.000	0.296	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1N	51	4.423	0.298	0.030	0.000	0.296	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1O	51	4.423	0.170	-0.030	0.000	-0.296	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1P	51	4.423	0.298	-0.030	0.000	-0.296	0.043	1	0.00	0.00	0.02
1Q	51	-1.737	0.024	0.009	0.000	0.089	0.202	1	0.00	0.00	0.01
1R	51	-1.737	0.444	0.009	0.000	0.089	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1S	51	-1.737	0.024	-0.009	0.000	-0.089	0.202	1	0.00	0.00	0.01
1T	51	-1.737	0.444	-0.009	0.000	-0.089	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1U	51	7.187	0.024	0.009	0.000	0.089	0.202	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	7.187	0.444	0.009	0.000	0.089	-0.039	1	0.00	0.01	0.01
1W	51	7.187	0.024	-0.009	0.000	-0.089	0.202	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	7.187	0.444	-0.009	0.000	-0.089	-0.039	1	0.00	0.01	0.01
2	51	7.345	0.565	0.000	0.000	0.000	0.200	1	0.00	0.01	0.01
7	51	6.637	0.506	0.000	0.000	0.000	0.178	1	0.00	0.01	0.01
8	51	8.366	0.603	0.000	0.000	0.000	0.213	1	0.00	0.01	0.02
1A	68	-0.165	0.120	0.009	0.000	0.087	0.174	1	0.00	0.00	0.01
1B	68	-0.165	0.259	0.009	0.000	0.087	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1C	68	-0.165	0.120	-0.009	0.000	-0.087	0.174	1	0.00	0.00	0.01
1D	68	-0.165	0.259	-0.009	0.000	-0.087	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1E	68	5.615	0.120	0.009	0.000	0.087	0.174	1	0.00	0.01	0.02
1F	68	5.615	0.259	0.009	0.000	0.087	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	5.615	0.120	-0.009	0.000	-0.087	0.174	1	0.00	0.01	0.02
1H	68	5.615	0.259	-0.009	0.000	-0.087	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	1.027	0.125	0.030	0.000	0.291	0.166	1	0.00	0.00	0.02
1J	68	1.027	0.254	0.030	0.000	0.291	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1K	68	1.027	0.125	-0.030	0.000	-0.291	0.166	1	0.00	0.00	0.02
1L	68	1.027	0.254	-0.030	0.000	-0.291	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1M	68	4.423	0.125	0.030	0.000	0.291	0.166	1	0.00	0.00	0.02
1N	68	4.423	0.254	0.030	0.000	0.291	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1O	68	4.423	0.125	-0.030	0.000	-0.291	0.166	1	0.00	0.00	0.02
1P	68	4.423	0.254	-0.030	0.000	-0.291	0.069	1	0.00	0.00	0.02
1Q	68	-1.737	-0.021	0.009	0.000	0.088	0.273	1	0.00	0.00	0.01
1R	68	-1.737	0.399	0.009	0.000	0.088	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1S	68	-1.737	-0.021	-0.009	0.000	-0.088	0.273	1	0.00	0.00	0.01
1T	68	-1.737	0.399	-0.009	0.000	-0.088	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1U	68	7.187	-0.021	0.009	0.000	0.088	0.273	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	7.187	0.399	0.009	0.000	0.088	-0.038	1	0.00	0.01	0.01
1W	68	7.187	-0.021	-0.009	0.000	-0.088	0.273	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	7.187	0.399	-0.009	0.000	-0.088	-0.038	1	0.00	0.01	0.01
2	68	7.345	0.507	0.000	0.000	0.000	0.291	1	0.00	0.01	0.02
7	68	6.637	0.448	0.000	0.000	0.000	0.259	1	0.00	0.01	0.01

8	68	8.366	0.546	0.000	0.000	0.000	0.311	1	0.00	0.01	0.02
1A	85	-0.165	0.076	0.009	0.000	0.086	0.213	1	0.00	0.00	0.01
1B	85	-0.165	0.214	0.009	0.000	0.086	0.079	1	0.00	0.00	0.01
1C	85	-0.165	0.076	-0.009	0.000	-0.086	0.213	1	0.00	0.00	0.01
1D	85	-0.165	0.214	-0.009	0.000	-0.086	0.079	1	0.00	0.00	0.01
1E	85	5.615	0.076	0.009	0.000	0.086	0.213	1	0.00	0.01	0.02
1F	85	5.615	0.214	0.009	0.000	0.086	0.079	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	5.615	0.076	-0.009	0.000	-0.086	0.213	1	0.00	0.01	0.02
1H	85	5.615	0.214	-0.009	0.000	-0.086	0.079	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	1.027	0.081	0.030	0.000	0.286	0.205	1	0.00	0.00	0.02
1J	85	1.027	0.209	0.030	0.000	0.286	0.087	1	0.00	0.00	0.02
1K	85	1.027	0.081	-0.030	0.000	-0.286	0.205	1	0.00	0.00	0.02
1L	85	1.027	0.209	-0.030	0.000	-0.286	0.087	1	0.00	0.00	0.02
1M	85	4.423	0.081	0.030	0.000	0.286	0.205	1	0.00	0.00	0.03
1N	85	4.423	0.209	0.030	0.000	0.286	0.087	1	0.00	0.00	0.02
1O	85	4.423	0.081	-0.030	0.000	-0.286	0.205	1	0.00	0.00	0.03
1P	85	4.423	0.209	-0.030	0.000	-0.286	0.087	1	0.00	0.00	0.02
1Q	85	-1.737	-0.065	0.009	0.000	0.086	0.337	1	0.00	0.00	0.02
1R	85	-1.737	0.355	0.009	0.000	0.086	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1S	85	-1.737	-0.065	-0.009	0.000	-0.086	0.337	1	0.00	0.00	0.02
1T	85	-1.737	0.355	-0.009	0.000	-0.086	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1U	85	7.187	-0.065	0.009	0.000	0.086	0.337	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	7.187	0.355	0.009	0.000	0.086	-0.045	1	0.00	0.01	0.01
1W	85	7.187	-0.065	-0.009	0.000	-0.086	0.337	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	7.187	0.355	-0.009	0.000	-0.086	-0.045	1	0.00	0.01	0.01
2	85	7.345	0.449	0.000	0.000	0.000	0.372	1	0.00	0.01	0.02
7	85	6.637	0.390	0.000	0.000	0.000	0.331	1	0.00	0.01	0.02
8	85	8.366	0.488	0.000	0.000	0.000	0.399	1	0.00	0.01	0.02
1A	102	-0.165	0.031	0.009	0.000	0.084	0.244	1	0.00	0.00	0.01
1B	102	-0.165	0.170	0.009	0.000	0.084	0.090	1	0.00	0.00	0.01
1C	102	-0.165	0.031	-0.009	0.000	-0.084	0.244	1	0.00	0.00	0.01
1D	102	-0.165	0.170	-0.009	0.000	-0.084	0.090	1	0.00	0.00	0.01
1E	102	5.615	0.031	0.009	0.000	0.084	0.244	1	0.00	0.01	0.02
1F	102	5.615	0.170	0.009	0.000	0.084	0.090	1	0.00	0.01	0.01
1G	102	5.615	0.031	-0.009	0.000	-0.084	0.244	1	0.00	0.01	0.02
1H	102	5.615	0.170	-0.009	0.000	-0.084	0.090	1	0.00	0.01	0.01
1I	102	1.027	0.036	0.030	0.000	0.281	0.237	1	0.00	0.00	0.02
1J	102	1.027	0.165	0.030	0.000	0.281	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1K	102	1.027	0.036	-0.030	0.000	-0.281	0.237	1	0.00	0.00	0.02
1L	102	1.027	0.165	-0.030	0.000	-0.281	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1M	102	4.423	0.036	0.030	0.000	0.281	0.237	1	0.00	0.00	0.03
1N	102	4.423	0.165	0.030	0.000	0.281	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1O	102	4.423	0.036	-0.030	0.000	-0.281	0.237	1	0.00	0.00	0.03
1P	102	4.423	0.165	-0.030	0.000	-0.281	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1Q	102	-1.737	-0.110	0.009	0.000	0.085	0.393	1	0.00	0.00	0.02
1R	102	-1.737	0.310	0.009	0.000	0.085	-0.059	1	0.00	0.00	0.01
1S	102	-1.737	-0.110	-0.009	0.000	-0.085	0.393	1	0.00	0.00	0.02
1T	102	-1.737	0.310	-0.009	0.000	-0.085	-0.059	1	0.00	0.00	0.01
1U	102	7.187	-0.110	0.009	0.000	0.085	0.393	1	0.00	0.01	0.02
1V	102	7.187	0.310	0.009	0.000	0.085	-0.059	1	0.00	0.01	0.01
1W	102	7.187	-0.110	-0.009	0.000	-0.085	0.393	1	0.00	0.01	0.02
1X	102	7.187	0.310	-0.009	0.000	-0.085	-0.059	1	0.00	0.01	0.01
2	102	7.345	0.392	0.000	0.000	0.000	0.444	1	0.00	0.01	0.02
7	102	6.637	0.332	0.000	0.000	0.000	0.392	1	0.00	0.01	0.02
8	102	8.366	0.430	0.000	0.000	0.000	0.477	1	0.00	0.01	0.02
1A	119	-0.165	-0.013	0.009	0.000	0.083	0.268	1	0.00	0.00	0.01
1B	119	-0.165	0.125	0.009	0.000	0.083	0.092	1	0.00	0.00	0.01
1C	119	-0.165	-0.013	-0.009	0.000	-0.083	0.268	1	0.00	0.00	0.01
1D	119	-0.165	0.125	-0.009	0.000	-0.083	0.092	1	0.00	0.00	0.01
1E	119	5.615	-0.013	0.009	0.000	0.083	0.268	1	0.00	0.01	0.02
1F	119	5.615	0.125	0.009	0.000	0.083	0.092	1	0.00	0.01	0.01
1G	119	5.615	-0.013	-0.009	0.000	-0.083	0.268	1	0.00	0.01	0.02
1H	119	5.615	0.125	-0.009	0.000	-0.083	0.092	1	0.00	0.01	0.01
1I	119	1.027	-0.009	0.030	0.000	0.276	0.261	1	0.00	0.00	0.02
1J	119	1.027	0.120	0.030	0.000	0.276	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1K	119	1.027	-0.009	-0.030	0.000	-0.276	0.261	1	0.00	0.00	0.02
1L	119	1.027	0.120	-0.030	0.000	-0.276	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1M	119	4.423	-0.009	0.030	0.000	0.276	0.261	1	0.00	0.00	0.03
1N	119	4.423	0.120	0.030	0.000	0.276	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1O	119	4.423	-0.009	-0.030	0.000	-0.276	0.261	1	0.00	0.00	0.03
1P	119	4.423	0.120	-0.030	0.000	-0.276	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1Q	119	-1.737	-0.154	0.009	0.000	0.083	0.442	1	0.00	0.00	0.02
1R	119	-1.737	0.266	0.009	0.000	0.083	-0.081	1	0.00	0.00	0.01
1S	119	-1.737	-0.154	-0.009	0.000	-0.083	0.442	1	0.00	0.00	0.02
1T	119	-1.737	0.266	-0.009	0.000	-0.083	-0.081	1	0.00	0.00	0.01
1U	119	7.187	-0.154	0.009	0.000	0.083	0.442	1	0.00	0.01	0.02
1V	119	7.187	0.266	0.009	0.000	0.083	-0.081	1	0.00	0.01	0.01
1W	119	7.187	-0.154	-0.009	0.000	-0.083	0.442	1	0.00	0.01	0.02
1X	119	7.187	0.266	-0.009	0.000	-0.083	-0.081	1	0.00	0.01	0.01
2	119	7.345	0.334	0.000	0.000	0.000	0.505	1	0.00	0.01	0.02
7	119	6.637	0.274	0.000	0.000	0.000	0.444	1	0.00	0.01	0.02
8	119	8.366	0.372	0.000	0.000	0.000	0.545	1	0.00	0.01	0.02
1A	136	-0.165	-0.058	0.009	0.000	0.081	0.284	1	0.00	0.00	0.01
1B	136	-0.165	0.081	0.009	0.000	0.081	0.088	1	0.00	0.00	0.01
1C	136	-0.165	-0.058	-0.009	0.000	-0.081	0.284	1	0.00	0.00	0.01
1D	136	-0.165	0.081	-0.009	0.000	-0.081	0.088	1	0.00	0.00	0.01
1E	136	5.615	-0.058	0.009	0.000	0.081	0.284	1	0.00	0.01	0.02
1F	136	5.615	0.081	0.009	0.000	0.081	0.088	1	0.00	0.01	0.01
1G	136	5.615	-0.058	-0.009	0.000	-0.081	0.284	1	0.00	0.01	0.02
1H	136	5.615	0.081	-0.009	0.000	-0.081	0.088	1	0.00	0.01	0.01
1I	136	1.027	-0.053	0.030	0.000	0.271	0.277	1	0.00	0.00	0.02
1J	136	1.027	0.076	0.030	0.000	0.271	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1K	136	1.027	-0.053	-0.030	0.000	-0.271	0.277	1	0.00	0.00	0.02
1L	136	1.027	0.076	-0.030	0.000	-0.271	0.095	1	0.00	0.00	0.02

1M	136	4.423	-0.053	0.030	0.000	0.271	0.277	1	0.00	0.00	0.03
1N	136	4.423	0.076	0.030	0.000	0.271	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1O	136	4.423	-0.053	-0.030	0.000	-0.271	0.277	1	0.00	0.00	0.03
1P	136	4.423	0.076	-0.030	0.000	-0.271	0.095	1	0.00	0.00	0.02
1Q	136	-1.737	-0.199	0.009	0.000	0.082	0.483	1	0.00	0.00	0.02
1R	136	-1.737	0.221	0.009	0.000	0.082	-0.111	1	0.00	0.00	0.01
1S	136	-1.737	-0.199	-0.009	0.000	-0.082	0.483	1	0.00	0.00	0.02
1T	136	-1.737	0.221	-0.009	0.000	-0.082	-0.111	1	0.00	0.00	0.01
1U	136	7.187	-0.199	0.009	0.000	0.082	0.483	1	0.00	0.01	0.03
1V	136	7.187	0.221	0.009	0.000	0.082	-0.111	1	0.00	0.01	0.02
1W	136	7.187	-0.199	-0.009	0.000	-0.082	0.483	1	0.00	0.01	0.03
1X	136	7.187	0.221	-0.009	0.000	-0.082	-0.111	1	0.00	0.01	0.02
2	136	7.345	0.276	0.000	0.000	0.000	0.557	1	0.00	0.01	0.02
7	136	6.637	0.217	0.000	0.000	0.000	0.485	1	0.00	0.01	0.02
8	136	8.366	0.314	0.000	0.000	0.000	0.603	1	0.00	0.01	0.03
1A	153	-0.165	-0.102	0.009	0.000	0.080	0.293	1	0.00	0.00	0.01
1B	153	-0.165	0.036	0.009	0.000	0.080	0.075	1	0.00	0.00	0.01
1C	153	-0.165	-0.102	-0.009	0.000	-0.080	0.293	1	0.00	0.00	0.01
1D	153	-0.165	0.036	-0.009	0.000	-0.080	0.075	1	0.00	0.00	0.01
1E	153	5.615	-0.102	0.009	0.000	0.080	0.293	1	0.00	0.01	0.02
1F	153	5.615	0.036	0.009	0.000	0.080	0.075	1	0.00	0.01	0.01
1G	153	5.615	-0.102	-0.009	0.000	-0.080	0.293	1	0.00	0.01	0.02
1H	153	5.615	0.036	-0.009	0.000	-0.080	0.075	1	0.00	0.01	0.01
1I	153	1.027	-0.098	0.030	0.000	0.266	0.286	1	0.00	0.00	0.02
1J	153	1.027	0.031	0.030	0.000	0.266	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1K	153	1.027	-0.098	-0.030	0.000	-0.266	0.286	1	0.00	0.00	0.02
1L	153	1.027	0.031	-0.030	0.000	-0.266	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1M	153	4.423	-0.098	0.030	0.000	0.266	0.286	1	0.00	0.00	0.03
1N	153	4.423	0.031	0.030	0.000	0.266	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1O	153	4.423	-0.098	-0.030	0.000	-0.266	0.286	1	0.00	0.00	0.03
1P	153	4.423	0.031	-0.030	0.000	-0.266	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1Q	153	-1.737	-0.243	0.009	0.000	0.080	0.516	1	0.00	0.00	0.02
1R	153	-1.737	0.177	0.009	0.000	0.080	-0.148	1	0.00	0.00	0.01
1S	153	-1.737	-0.243	-0.009	0.000	-0.080	0.516	1	0.00	0.00	0.02
1T	153	-1.737	0.177	-0.009	0.000	-0.080	-0.148	1	0.00	0.00	0.01
1U	153	7.187	-0.243	0.009	0.000	0.080	0.516	1	0.00	0.01	0.03
1V	153	7.187	0.177	0.009	0.000	0.080	-0.148	1	0.00	0.01	0.02
1W	153	7.187	-0.243	-0.009	0.000	-0.080	0.516	1	0.00	0.01	0.03
1X	153	7.187	0.177	-0.009	0.000	-0.080	-0.148	1	0.00	0.01	0.02
2	153	7.345	0.218	0.000	0.000	0.000	0.599	1	0.00	0.01	0.02
7	153	6.637	0.159	0.000	0.000	0.000	0.517	1	0.00	0.01	0.02
8	153	8.366	0.256	0.000	0.000	0.000	0.652	1	0.00	0.01	0.03
1A	170	-0.165	-0.147	0.009	0.000	0.078	0.294	1	0.00	0.00	0.01
1B	170	-0.165	-0.008	0.009	0.000	0.078	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1C	170	-0.165	-0.147	-0.009	0.000	-0.078	0.294	1	0.00	0.00	0.01
1D	170	-0.165	-0.008	-0.009	0.000	-0.078	0.055	1	0.00	0.00	0.01
1E	170	5.615	-0.147	0.009	0.000	0.078	0.294	1	0.00	0.01	0.02
1F	170	5.615	-0.008	0.009	0.000	0.078	0.055	1	0.00	0.01	0.01
1G	170	5.615	-0.147	-0.009	0.000	-0.078	0.294	1	0.00	0.01	0.02
1H	170	5.615	-0.008	-0.009	0.000	-0.078	0.055	1	0.00	0.01	0.01
1I	170	1.027	-0.142	0.030	0.000	0.261	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1J	170	1.027	-0.013	0.030	0.000	0.261	0.062	1	0.00	0.00	0.02
1K	170	1.027	-0.142	-0.030	0.000	-0.261	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1L	170	1.027	-0.013	-0.030	0.000	-0.261	0.062	1	0.00	0.00	0.02
1M	170	4.423	-0.142	0.030	0.000	0.261	0.287	1	0.00	0.00	0.03
1N	170	4.423	-0.013	0.030	0.000	0.261	0.062	1	0.00	0.00	0.02
1O	170	4.423	-0.142	-0.030	0.000	-0.261	0.287	1	0.00	0.00	0.03
1P	170	4.423	-0.013	-0.030	0.000	-0.261	0.062	1	0.00	0.00	0.02
1Q	170	-1.737	-0.288	0.009	0.000	0.079	0.542	1	0.00	0.00	0.02
1R	170	-1.737	0.132	0.009	0.000	0.079	-0.193	1	0.00	0.00	0.01
1S	170	-1.737	-0.288	-0.009	0.000	-0.079	0.542	1	0.00	0.00	0.02
1T	170	-1.737	0.132	-0.009	0.000	-0.079	-0.193	1	0.00	0.00	0.01
1U	170	7.187	-0.288	0.009	0.000	0.079	0.542	1	0.00	0.01	0.03
1V	170	7.187	0.132	0.009	0.000	0.079	-0.193	1	0.00	0.01	0.02
1W	170	7.187	-0.288	-0.009	0.000	-0.079	0.542	1	0.00	0.01	0.03
1X	170	7.187	0.132	-0.009	0.000	-0.079	-0.193	1	0.00	0.01	0.02
2	170	7.345	0.160	0.000	0.000	0.000	0.631	1	0.00	0.01	0.02
7	170	6.637	0.101	0.000	0.000	0.000	0.539	1	0.00	0.01	0.02
8	170	8.366	0.198	0.000	0.000	0.000	0.690	1	0.00	0.01	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.165	0.093	0.294	1	0.5072	1.0003	1.0000	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1B	-0.165	0.093	0.092	1	0.5072	1.0003	1.0001	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1C	-0.165	-0.093	0.294	1	0.5072	1.0003	1.0000	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1D	-0.165	-0.093	0.092	1	0.5072	1.0003	1.0001	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1Q	-1.737	0.094	0.542	1	0.5072	1.0031	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1R	-1.737	0.094	-0.193	1	0.5072	1.0031	1.0013	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64
1S	-1.737	-0.093	0.542	1	0.5072	1.0031	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 64
1T	-1.737	-0.093	-0.193	1	0.5072	1.0031	1.0013	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 64

ASTA NUM. 30 NI 4704 NF 4696 Lungh. 160.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.26 0.26 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota

			kN					kN*m			
cm											
1A	0	-1.599	0.153	0.177	0.000	0.190	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1B	0	-1.599	0.228	0.177	0.000	0.190	-0.094	1	0.00	0.00	0.01
1C	0	-1.599	0.153	-0.177	0.000	-0.190	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1D	0	-1.599	0.228	-0.177	0.000	-0.190	-0.094	1	0.00	0.00	0.01
1E	0	2.107	0.153	0.177	0.000	0.190	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1F	0	2.107	0.228	0.177	0.000	0.190	-0.094	1	0.00	0.00	0.01
1G	0	2.107	0.153	-0.177	0.000	-0.190	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1H	0	2.107	0.228	-0.177	0.000	-0.190	-0.094	1	0.00	0.00	0.01
1I	0	-0.776	0.178	0.589	0.000	0.633	-0.021	1	0.00	0.00	0.04
1J	0	-0.776	0.203	0.589	0.000	0.633	-0.062	1	0.00	0.00	0.04
1K	0	-0.776	0.178	-0.589	0.000	-0.632	-0.021	1	0.00	0.00	0.04
1L	0	-0.776	0.203	-0.589	0.000	-0.632	-0.062	1	0.00	0.00	0.04
1M	0	1.284	0.178	0.589	0.000	0.633	-0.021	1	0.00	0.00	0.04
1N	0	1.284	0.203	0.589	0.000	0.633	-0.062	1	0.00	0.00	0.04
1O	0	1.284	0.178	-0.589	0.000	-0.632	-0.021	1	0.00	0.00	0.04
1P	0	1.284	0.203	-0.589	0.000	-0.632	-0.062	1	0.00	0.00	0.04
1Q	0	-2.352	0.173	0.177	0.000	0.190	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1R	0	-2.352	0.208	0.177	0.000	0.190	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1S	0	-2.352	0.173	-0.177	0.000	-0.190	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1T	0	-2.352	0.208	-0.177	0.000	-0.190	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1U	0	2.861	0.173	0.177	0.000	0.190	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1V	0	2.861	0.208	0.177	0.000	0.190	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1W	0	2.861	0.173	-0.177	0.000	-0.190	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1X	0	2.861	0.208	-0.177	0.000	-0.190	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
2	0	-1.998	0.211	0.000	0.000	0.000	-0.035	1	0.00	0.00	0.00
7	0	-1.282	0.220	0.000	0.000	0.000	-0.040	1	0.00	0.00	0.00
8	0	-1.794	0.206	0.000	0.000	0.000	-0.033	1	0.00	0.00	0.00
1A	16	-1.599	0.111	0.177	0.000	0.162	0.032	1	0.00	0.00	0.01
1B	16	-1.599	0.186	0.177	0.000	0.162	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1C	16	-1.599	0.111	-0.177	0.000	-0.162	0.032	1	0.00	0.00	0.01
1D	16	-1.599	0.186	-0.177	0.000	-0.162	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1E	16	2.107	0.111	0.177	0.000	0.162	0.032	1	0.00	0.00	0.01
1F	16	2.107	0.186	0.177	0.000	0.162	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1G	16	2.107	0.111	-0.177	0.000	-0.162	0.032	1	0.00	0.00	0.01
1H	16	2.107	0.186	-0.177	0.000	-0.162	-0.061	1	0.00	0.00	0.01
1I	16	-0.776	0.136	0.589	0.000	0.538	0.003	1	0.00	0.00	0.03
1J	16	-0.776	0.162	0.589	0.000	0.538	-0.032	1	0.00	0.00	0.03
1K	16	-0.776	0.136	-0.589	0.000	-0.538	0.003	1	0.00	0.00	0.03
1L	16	-0.776	0.162	-0.589	0.000	-0.538	-0.032	1	0.00	0.00	0.03
1M	16	1.284	0.136	0.589	0.000	0.538	0.003	1	0.00	0.00	0.03
1N	16	1.284	0.162	0.589	0.000	0.538	-0.032	1	0.00	0.00	0.03
1O	16	1.284	0.136	-0.589	0.000	-0.538	0.003	1	0.00	0.00	0.03
1P	16	1.284	0.162	-0.589	0.000	-0.538	-0.032	1	0.00	0.00	0.03
1Q	16	-2.352	0.131	0.177	0.000	0.162	0.019	1	0.00	0.00	0.01
1R	16	-2.352	0.166	0.177	0.000	0.162	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1S	16	-2.352	0.131	-0.177	0.000	-0.162	0.019	1	0.00	0.00	0.01
1T	16	-2.352	0.166	-0.177	0.000	-0.162	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1U	16	2.861	0.131	0.177	0.000	0.162	0.019	1	0.00	0.00	0.01
1V	16	2.861	0.166	0.177	0.000	0.162	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1W	16	2.861	0.131	-0.177	0.000	-0.162	0.019	1	0.00	0.00	0.01
1X	16	2.861	0.166	-0.177	0.000	-0.162	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
2	16	-1.998	0.157	0.000	0.000	0.000	-0.006	1	0.00	0.00	0.00
7	16	-1.282	0.165	0.000	0.000	0.000	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
8	16	-1.794	0.152	0.000	0.000	0.000	-0.005	1	0.00	0.00	0.00
1A	32	-1.599	0.069	0.177	0.000	0.133	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1B	32	-1.599	0.145	0.177	0.000	0.133	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1C	32	-1.599	0.069	-0.177	0.000	-0.133	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1D	32	-1.599	0.145	-0.177	0.000	-0.133	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1E	32	2.107	0.069	0.177	0.000	0.133	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1F	32	2.107	0.145	0.177	0.000	0.133	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1G	32	2.107	0.069	-0.177	0.000	-0.133	0.045	1	0.00	0.00	0.01
1H	32	2.107	0.145	-0.177	0.000	-0.133	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1I	32	-0.776	0.094	0.589	0.000	0.444	0.021	1	0.00	0.00	0.03
1J	32	-0.776	0.120	0.589	0.000	0.444	-0.009	1	0.00	0.00	0.02
1K	32	-0.776	0.094	-0.589	0.000	-0.444	0.021	1	0.00	0.00	0.03
1L	32	-0.776	0.120	-0.589	0.000	-0.444	-0.009	1	0.00	0.00	0.02
1M	32	1.284	0.094	0.589	0.000	0.444	0.021	1	0.00	0.00	0.03
1N	32	1.284	0.120	0.589	0.000	0.444	-0.009	1	0.00	0.00	0.03
1O	32	1.284	0.094	-0.589	0.000	-0.444	0.021	1	0.00	0.00	0.03
1P	32	1.284	0.120	-0.589	0.000	-0.444	-0.009	1	0.00	0.00	0.03
1Q	32	-2.352	0.089	0.177	0.000	0.133	0.037	1	0.00	0.00	0.01
1R	32	-2.352	0.125	0.177	0.000	0.133	-0.025	1	0.00	0.00	0.01
1S	32	-2.352	0.089	-0.177	0.000	-0.133	0.037	1	0.00	0.00	0.01
1T	32	-2.352	0.125	-0.177	0.000	-0.133	-0.025	1	0.00	0.00	0.01
1U	32	2.861	0.089	0.177	0.000	0.133	0.037	1	0.00	0.00	0.01
1V	32	2.861	0.125	0.177	0.000	0.133	-0.025	1	0.00	0.00	0.01
1W	32	2.861	0.089	-0.177	0.000	-0.133	0.037	1	0.00	0.00	0.01
1X	32	2.861	0.125	-0.177	0.000	-0.133	-0.025	1	0.00	0.00	0.01
2	32	-1.998	0.102	0.000	0.000	0.000	0.015	1	0.00	0.00	0.00
7	32	-1.282	0.111	0.000	0.000	0.000	0.013	1	0.00	0.00	0.00
8	32	-1.794	0.097	0.000	0.000	0.000	0.015	1	0.00	0.00	0.00
1A	48	-1.599	0.027	0.177	0.000	0.105	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1B	48	-1.599	0.103	0.177	0.000	0.105	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1C	48	-1.599	0.027	-0.177	0.000	-0.105	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1D	48	-1.599	0.103	-0.177	0.000	-0.105	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1E	48	2.107	0.027	0.177	0.000	0.105	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1F	48	2.107	0.103	0.177	0.000	0.105	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1G	48	2.107	0.027	-0.177	0.000	-0.105	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1H	48	2.107	0.103	-0.177	0.000	-0.105	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1I	48	-0.776	0.052	0.589	0.000	0.349	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1J	48	-0.776	0.078	0.589	0.000	0.349	0.007	1	0.00	0.00	0.02

1K	48	-0.776	0.052	-0.589	0.000	-0.349	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1L	48	-0.776	0.078	-0.589	0.000	-0.349	0.007	1	0.00	0.00	0.02
1M	48	1.284	0.052	0.589	0.000	0.349	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1N	48	1.284	0.078	0.589	0.000	0.349	0.007	1	0.00	0.00	0.02
1O	48	1.284	0.052	-0.589	0.000	-0.349	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1P	48	1.284	0.078	-0.589	0.000	-0.349	0.007	1	0.00	0.00	0.02
1Q	48	-2.352	0.047	0.177	0.000	0.105	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1R	48	-2.352	0.083	0.177	0.000	0.105	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1S	48	-2.352	0.047	-0.177	0.000	-0.105	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1T	48	-2.352	0.083	-0.177	0.000	-0.105	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1U	48	2.861	0.047	0.177	0.000	0.105	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1V	48	2.861	0.083	0.177	0.000	0.105	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1W	48	2.861	0.047	-0.177	0.000	-0.105	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1X	48	2.861	0.083	-0.177	0.000	-0.105	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
2	48	-1.998	0.048	0.000	0.000	0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
7	48	-1.282	0.056	0.000	0.000	0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
8	48	-1.794	0.043	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1A	64	-1.599	-0.015	0.177	0.000	0.077	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1B	64	-1.599	0.061	0.177	0.000	0.077	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1C	64	-1.599	-0.015	-0.177	0.000	-0.077	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1D	64	-1.599	0.061	-0.177	0.000	-0.077	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1E	64	2.107	-0.015	0.177	0.000	0.077	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1F	64	2.107	0.061	0.177	0.000	0.077	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1G	64	2.107	-0.015	-0.177	0.000	-0.077	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1H	64	2.107	0.061	-0.177	0.000	-0.077	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1I	64	-0.776	0.010	0.589	0.000	0.255	0.036	1	0.00	0.00	0.02
1J	64	-0.776	0.036	0.589	0.000	0.255	0.017	1	0.00	0.00	0.01
1K	64	-0.776	0.010	-0.589	0.000	-0.255	0.036	1	0.00	0.00	0.02
1L	64	-0.776	0.036	-0.589	0.000	-0.255	0.017	1	0.00	0.00	0.01
1M	64	1.284	0.010	0.589	0.000	0.255	0.036	1	0.00	0.00	0.02
1N	64	1.284	0.036	0.589	0.000	0.255	0.017	1	0.00	0.00	0.02
1O	64	1.284	0.010	-0.589	0.000	-0.255	0.036	1	0.00	0.00	0.02
1P	64	1.284	0.036	-0.589	0.000	-0.255	0.017	1	0.00	0.00	0.02
1Q	64	-2.352	0.005	0.177	0.000	0.077	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1R	64	-2.352	0.041	0.177	0.000	0.077	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1S	64	-2.352	0.005	-0.177	0.000	-0.077	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1T	64	-2.352	0.041	-0.177	0.000	-0.077	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1U	64	2.861	0.005	0.177	0.000	0.077	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1V	64	2.861	0.041	0.177	0.000	0.077	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1W	64	2.861	0.005	-0.177	0.000	-0.077	0.054	1	0.00	0.00	0.01
1X	64	2.861	0.041	-0.177	0.000	-0.077	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
2	64	-1.998	-0.007	0.000	0.000	0.000	0.030	1	0.00	0.00	0.00
7	64	-1.282	0.002	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.00	0.00
8	64	-1.794	-0.011	0.000	0.000	0.000	0.029	1	0.00	0.00	0.00
1A	80	-1.599	-0.057	0.177	0.000	0.048	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1B	80	-1.599	0.019	0.177	0.000	0.048	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1C	80	-1.599	-0.057	-0.177	0.000	-0.048	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1D	80	-1.599	0.019	-0.177	0.000	-0.048	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1E	80	2.107	-0.057	0.177	0.000	0.048	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	80	2.107	0.019	0.177	0.000	0.048	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1G	80	2.107	-0.057	-0.177	0.000	-0.048	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	80	2.107	0.019	-0.177	0.000	-0.048	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1I	80	-0.776	-0.032	0.589	0.000	0.161	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1J	80	-0.776	-0.006	0.589	0.000	0.161	0.020	1	0.00	0.00	0.01
1K	80	-0.776	-0.032	-0.589	0.000	-0.161	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1L	80	-0.776	-0.006	-0.589	0.000	-0.161	0.020	1	0.00	0.00	0.01
1M	80	1.284	-0.032	0.589	0.000	0.161	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1N	80	1.284	-0.006	0.589	0.000	0.161	0.020	1	0.00	0.00	0.01
1O	80	1.284	-0.032	-0.589	0.000	-0.161	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1P	80	1.284	-0.006	-0.589	0.000	-0.161	0.020	1	0.00	0.00	0.01
1Q	80	-2.352	-0.037	0.177	0.000	0.048	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1R	80	-2.352	-0.001	0.177	0.000	0.048	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1S	80	-2.352	-0.037	-0.177	0.000	-0.048	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1T	80	-2.352	-0.001	-0.177	0.000	-0.048	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1U	80	2.861	-0.037	0.177	0.000	0.048	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1V	80	2.861	-0.001	0.177	0.000	0.048	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1W	80	2.861	-0.037	-0.177	0.000	-0.048	0.052	1	0.00	0.00	0.01
1X	80	2.861	-0.001	-0.177	0.000	-0.048	0.002	1	0.00	0.00	0.01
2	80	-1.998	-0.061	0.000	0.000	0.000	0.025	1	0.00	0.00	0.00
7	80	-1.282	-0.053	0.000	0.000	0.000	0.027	1	0.00	0.00	0.00
8	80	-1.794	-0.066	0.000	0.000	0.000	0.023	1	0.00	0.00	0.00
1A	96	-1.599	-0.099	0.177	0.000	0.020	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1B	96	-1.599	-0.023	0.177	0.000	0.020	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1C	96	-1.599	-0.099	-0.177	0.000	-0.020	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1D	96	-1.599	-0.023	-0.177	0.000	-0.020	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1E	96	2.107	-0.099	0.177	0.000	0.020	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1F	96	2.107	-0.023	0.177	0.000	0.020	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1G	96	2.107	-0.099	-0.177	0.000	-0.020	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1H	96	2.107	-0.023	-0.177	0.000	-0.020	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1I	96	-0.776	-0.074	0.589	0.000	0.066	0.025	1	0.00	0.00	0.01
1J	96	-0.776	-0.048	0.589	0.000	0.066	0.017	1	0.00	0.00	0.00
1K	96	-0.776	-0.074	-0.589	0.000	-0.066	0.025	1	0.00	0.00	0.01
1L	96	-0.776	-0.048	-0.589	0.000	-0.066	0.017	1	0.00	0.00	0.00
1M	96	1.284	-0.074	0.589	0.000	0.066	0.025	1	0.00	0.00	0.01
1N	96	1.284	-0.048	0.589	0.000	0.066	0.017	1	0.00	0.00	0.01
1O	96	1.284	-0.074	-0.589	0.000	-0.066	0.025	1	0.00	0.00	0.01
1P	96	1.284	-0.048	-0.589	0.000	-0.066	0.017	1	0.00	0.00	0.01
1Q	96	-2.352	-0.078	0.177	0.000	0.020	0.044	1	0.00	0.00	0.00
1R	96	-2.352	-0.043	0.177	0.000	0.020	-0.002	1	0.00	0.00	0.00
1S	96	-2.352	-0.078	-0.177	0.000	-0.020	0.044	1	0.00	0.00	0.00
1T	96	-2.352	-0.043	-0.177	0.000	-0.020	-0.002	1	0.00	0.00	0.00
1U	96	2.861	-0.078	0.177	0.000	0.020	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1V	96	2.861	-0.043	0.177	0.000	0.020	-0.002	1	0.00	0.00	0.00
1W	96	2.861	-0.078	-0.177	0.000	-0.020	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1X	96	2.861	-0.043	-0.177	0.000	-0.020	-0.002	1	0.00	0.00	0.00

2	96	-1.998	-0.116	0.000	0.000	0.000	0.011	1	0.00	0.00	0.00
7	96	-1.282	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.014	1	0.00	0.00	0.00
8	96	-1.794	-0.120	0.000	0.000	0.000	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1A	112	-1.599	-0.140	0.177	0.000	-0.008	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1B	112	-1.599	-0.065	0.177	0.000	-0.008	0.002	1	0.00	0.00	0.00
1C	112	-1.599	-0.140	-0.177	0.000	0.009	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1D	112	-1.599	-0.065	-0.177	0.000	0.009	0.002	1	0.00	0.00	0.00
1E	112	2.107	-0.140	0.177	0.000	-0.008	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1F	112	2.107	-0.065	0.177	0.000	-0.008	0.002	1	0.00	0.00	0.00
1G	112	2.107	-0.140	-0.177	0.000	0.009	0.014	1	0.00	0.00	0.00
1H	112	2.107	-0.065	-0.177	0.000	0.009	0.002	1	0.00	0.00	0.00
1I	112	-0.776	-0.115	0.589	0.000	-0.028	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1J	112	-0.776	-0.090	0.589	0.000	-0.028	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1K	112	-0.776	-0.115	-0.589	0.000	0.028	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1L	112	-0.776	-0.090	-0.589	0.000	0.028	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1M	112	1.284	-0.115	0.589	0.000	-0.028	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1N	112	1.284	-0.090	0.589	0.000	-0.028	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1O	112	1.284	-0.115	-0.589	0.000	0.028	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1P	112	1.284	-0.090	-0.589	0.000	0.028	0.006	1	0.00	0.00	0.00
1Q	112	-2.352	-0.120	0.177	0.000	-0.008	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1R	112	-2.352	-0.085	0.177	0.000	-0.008	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1S	112	-2.352	-0.120	-0.177	0.000	0.009	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1T	112	-2.352	-0.085	-0.177	0.000	0.009	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1U	112	2.861	-0.120	0.177	0.000	-0.008	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1V	112	2.861	-0.085	0.177	0.000	-0.008	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1W	112	2.861	-0.120	-0.177	0.000	0.009	0.028	1	0.00	0.00	0.00
1X	112	2.861	-0.085	-0.177	0.000	0.009	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
2	112	-1.998	-0.170	0.000	0.000	0.000	-0.012	1	0.00	0.00	0.00
7	112	-1.282	-0.162	0.000	0.000	0.000	-0.007	1	0.00	0.00	0.00
8	112	-1.794	-0.175	0.000	0.000	0.000	-0.016	1	0.00	0.00	0.00
1A	128	-1.599	-0.182	0.177	0.000	-0.037	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1B	128	-1.599	-0.107	0.177	0.000	-0.037	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1C	128	-1.599	-0.182	-0.177	0.000	0.037	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1D	128	-1.599	-0.107	-0.177	0.000	0.037	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1E	128	2.107	-0.182	0.177	0.000	-0.037	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1F	128	2.107	-0.107	0.177	0.000	-0.037	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1G	128	2.107	-0.182	-0.177	0.000	0.037	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1H	128	2.107	-0.107	-0.177	0.000	0.037	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1I	128	-0.776	-0.157	0.589	0.000	-0.122	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1J	128	-0.776	-0.132	0.589	0.000	-0.122	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1K	128	-0.776	-0.157	-0.589	0.000	0.122	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1L	128	-0.776	-0.132	-0.589	0.000	0.122	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1M	128	1.284	-0.157	0.589	0.000	-0.122	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1N	128	1.284	-0.132	0.589	0.000	-0.122	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1O	128	1.284	-0.157	-0.589	0.000	0.122	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1P	128	1.284	-0.132	-0.589	0.000	0.122	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1Q	128	-2.352	-0.162	0.177	0.000	-0.037	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1R	128	-2.352	-0.127	0.177	0.000	-0.037	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1S	128	-2.352	-0.162	-0.177	0.000	0.037	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1T	128	-2.352	-0.127	-0.177	0.000	0.037	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1U	128	2.861	-0.162	0.177	0.000	-0.037	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1V	128	2.861	-0.127	0.177	0.000	-0.037	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1W	128	2.861	-0.162	-0.177	0.000	0.037	0.007	1	0.00	0.00	0.01
1X	128	2.861	-0.127	-0.177	0.000	0.037	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
2	128	-1.998	-0.225	0.000	0.000	0.000	-0.044	1	0.00	0.00	0.00
7	128	-1.282	-0.216	0.000	0.000	0.000	-0.037	1	0.00	0.00	0.00
8	128	-1.794	-0.229	0.000	0.000	0.000	-0.048	1	0.00	0.00	0.00
1A	144	-1.599	-0.224	0.177	0.000	-0.065	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1B	144	-1.599	-0.149	0.177	0.000	-0.065	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1C	144	-1.599	-0.224	-0.177	0.000	0.065	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1D	144	-1.599	-0.149	-0.177	0.000	0.065	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1E	144	2.107	-0.224	0.177	0.000	-0.065	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	144	2.107	-0.149	0.177	0.000	-0.065	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1G	144	2.107	-0.224	-0.177	0.000	0.065	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	144	2.107	-0.149	-0.177	0.000	0.065	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1I	144	-0.776	-0.199	0.589	0.000	-0.217	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1J	144	-0.776	-0.174	0.589	0.000	-0.217	-0.035	1	0.00	0.00	0.01
1K	144	-0.776	-0.199	-0.589	0.000	0.217	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1L	144	-0.776	-0.174	-0.589	0.000	0.217	-0.035	1	0.00	0.00	0.01
1M	144	1.284	-0.199	0.589	0.000	-0.217	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1N	144	1.284	-0.174	0.589	0.000	-0.217	-0.035	1	0.00	0.00	0.01
1O	144	1.284	-0.199	-0.589	0.000	0.217	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1P	144	1.284	-0.174	-0.589	0.000	0.217	-0.035	1	0.00	0.00	0.01
1Q	144	-2.352	-0.204	0.177	0.000	-0.065	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1R	144	-2.352	-0.169	0.177	0.000	-0.065	-0.055	1	0.00	0.00	0.01
1S	144	-2.352	-0.204	-0.177	0.000	0.065	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1T	144	-2.352	-0.169	-0.177	0.000	0.065	-0.055	1	0.00	0.00	0.01
1U	144	2.861	-0.204	0.177	0.000	-0.065	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1V	144	2.861	-0.169	0.177	0.000	-0.065	-0.055	1	0.00	0.00	0.01
1W	144	2.861	-0.204	-0.177	0.000	0.065	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1X	144	2.861	-0.169	-0.177	0.000	0.065	-0.055	1	0.00	0.00	0.01
2	144	-1.998	-0.279	0.000	0.000	0.000	-0.084	1	0.00	0.00	0.00
7	144	-1.282	-0.271	0.000	0.000	0.000	-0.076	1	0.00	0.00	0.00
8	144	-1.794	-0.284	0.000	0.000	0.000	-0.089	1	0.00	0.00	0.00
1A	160	-1.599	-0.266	0.177	0.000	-0.093	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1B	160	-1.599	-0.191	0.177	0.000	-0.093	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1C	160	-1.599	-0.266	-0.177	0.000	0.094	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1D	160	-1.599	-0.191	-0.177	0.000	0.094	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1E	160	2.107	-0.266	0.177	0.000	-0.093	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1F	160	2.107	-0.191	0.177	0.000	-0.093	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1G	160	2.107	-0.266	-0.177	0.000	0.094	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1H	160	2.107	-0.191	-0.177	0.000	0.094	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1I	160	-0.776	-0.241	0.589	0.000	-0.311	-0.078	1	0.00	0.00	0.02
1J	160	-0.776	-0.215	0.589	0.000	-0.311	-0.065	1	0.00	0.00	0.02

1K	160	-0.776	-0.241	-0.589	0.000	0.311	-0.078	1	0.00	0.00	0.02
1L	160	-0.776	-0.215	-0.589	0.000	0.311	-0.065	1	0.00	0.00	0.02
1M	160	1.284	-0.241	0.589	0.000	-0.311	-0.078	1	0.00	0.00	0.02
1N	160	1.284	-0.215	0.589	0.000	-0.311	-0.065	1	0.00	0.00	0.02
1O	160	1.284	-0.241	-0.589	0.000	0.311	-0.078	1	0.00	0.00	0.02
1P	160	1.284	-0.215	-0.589	0.000	0.311	-0.065	1	0.00	0.00	0.02
1Q	160	-2.352	-0.246	0.177	0.000	-0.094	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1R	160	-2.352	-0.211	0.177	0.000	-0.094	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1S	160	-2.352	-0.246	-0.177	0.000	0.094	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1T	160	-2.352	-0.211	-0.177	0.000	0.094	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1U	160	2.861	-0.246	0.177	0.000	-0.094	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1V	160	2.861	-0.211	0.177	0.000	-0.094	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
1W	160	2.861	-0.246	-0.177	0.000	0.094	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1X	160	2.861	-0.211	-0.177	0.000	0.094	-0.086	1	0.00	0.00	0.01
2	160	-1.998	-0.334	0.000	0.000	0.000	-0.133	1	0.00	0.00	0.01
7	160	-1.282	-0.325	0.000	0.000	0.000	-0.124	1	0.00	0.00	0.00
8	160	-1.794	-0.338	0.000	0.000	0.000	-0.139	1	0.00	0.00	0.01

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-1.599	0.190	-0.086	1	0.5425	0.9972	1.0010	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1B	-1.599	0.190	-0.094	1	0.5425	0.9972	1.0013	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1C	-1.599	-0.190	-0.086	1	0.5425	0.9972	1.0010	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1D	-1.599	-0.190	-0.094	1	0.5425	0.9972	1.0013	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1I	-0.776	0.633	-0.078	1	0.5425	0.9986	1.0006	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 61
1J	-0.776	0.633	-0.065	1	0.5425	0.9986	1.0006	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 61
1K	-0.776	-0.632	-0.078	1	0.5425	0.9986	1.0006	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 61
1L	-0.776	-0.632	-0.065	1	0.5425	0.9986	1.0006	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 61
1Q	-2.352	0.190	-0.057	1	0.5425	0.9958	1.0018	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1R	-2.352	0.190	-0.086	1	0.5425	0.9958	1.0018	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1S	-2.352	-0.190	-0.057	1	0.5425	0.9958	1.0018	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
1T	-2.352	-0.190	-0.086	1	0.5425	0.9958	1.0018	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 61
2	-1.998	0.000	-0.133	1	0.5425	1.0012	1.0013	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 61
7	-1.282	0.000	-0.124	1	0.5425	1.0008	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 61
8	-1.794	0.000	-0.139	1	0.5425	1.0011	1.0011	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 61

AMV s.r.l.
Via San Lorenzo, 106 Tel. 0481/779903
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
 Elemento: **TRAVE** Metodo di verifica: **Eurocodice 3 - NTC 2018**
 Gruppo: **3** Descrizione: **Trave superiore capriata**
 Tabella: **Tabella travi** Struttura: **Nuova**
 Tipo acciaio: **S 275** Beta piano 'yx': **1.000** Beta piano 'zx': **1.000**
 Coeff. riduzione dell'area: **0.000** Tipologia sismica: **Senza prescrizioni aggiuntive**
 γM0: **1.050** γM1': **1.050** γM1'': **1.050** γM2: **1.250** γrv: **0.000** γM0 Pf: **1.000** γM1 Pf: **1.000**
 Tipo collegamento: **bullonato** Connessione su un solo lato Connessione sul lato corto (solo 'L')
 Attacco: **Anima** Una fila di bulloni
 Collegamento con due bulloni Beta2: **0.400**

ASTA NUM. 1 NI 4712 NF 4695 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
 qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
cm		kN			kN*m							
1A	0	-23.447	0.815	0.492	0.000	0.466	-0.444	1	0.00	0.03	0.06	
1B	0	-23.447	1.323	0.492	0.000	0.466	-1.039	1	0.01	0.03	0.08	
1C	0	-23.447	0.815	-0.497	0.000	-0.483	-0.444	1	0.00	0.03	0.06	
1D	0	-23.447	1.323	-0.497	0.000	-0.483	-1.039	1	0.01	0.03	0.08	
1E	0	-5.613	0.815	0.492	0.000	0.466	-0.444	1	0.00	0.01	0.04	
1F	0	-5.613	1.323	0.492	0.000	0.466	-1.039	1	0.01	0.01	0.06	
1G	0	-5.613	0.815	-0.497	0.000	-0.483	-0.444	1	0.00	0.01	0.04	
1H	0	-5.613	1.323	-0.497	0.000	-0.483	-1.039	1	0.01	0.01	0.06	
1I	0	-22.835	0.832	0.583	0.000	0.549	-0.437	1	0.00	0.03	0.07	
1J	0	-22.835	1.306	0.583	0.000	0.549	-1.047	1	0.01	0.03	0.08	
1K	0	-22.835	0.832	-0.588	0.000	-0.565	-0.437	1	0.00	0.03	0.07	
1L	0	-22.835	1.306	-0.588	0.000	-0.565	-1.047	1	0.01	0.03	0.08	
1M	0	-6.225	0.832	0.583	0.000	0.549	-0.437	1	0.00	0.01	0.05	
1N	0	-6.225	1.306	0.583	0.000	0.549	-1.047	1	0.01	0.01	0.06	
1O	0	-6.225	0.832	-0.588	0.000	-0.565	-0.437	1	0.00	0.01	0.05	
1P	0	-6.225	1.306	-0.588	0.000	-0.565	-1.047	1	0.01	0.01	0.06	
1Q	0	-39.000	0.415	0.312	0.000	0.295	0.035	1	0.00	0.04	0.06	
1R	0	-39.000	1.723	0.312	0.000	0.295	-1.519	1	0.01	0.04	0.10	
1S	0	-39.000	0.415	-0.317	0.000	-0.311	0.035	1	0.00	0.04	0.06	
1T	0	-39.000	1.723	-0.317	0.000	-0.311	-1.519	1	0.01	0.04	0.10	
1U	0	9.940	0.415	0.312	0.000	0.295	0.035	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	9.940	1.723	0.312	0.000	0.295	-1.519	1	0.01	0.01	0.07	
1W	0	9.940	0.415	-0.317	0.000	-0.311	0.035	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	9.940	1.723	-0.317	0.000	-0.311	-1.519	1	0.01	0.01	0.07	
2	0	-43.330	3.724	-0.007	0.000	-0.024	-2.507	1	0.01	0.05	0.12	
7	0	-37.630	3.188	-0.006	0.000	-0.020	-2.153	1	0.01	0.04	0.10	
8	0	-46.500	4.046	-0.007	0.000	-0.024	-2.722	1	0.02	0.05	0.13	
1A	10	-23.436	0.791	0.492	0.000	0.415	-0.363	1	0.00	0.03	0.06	
1B	10	-23.436	1.299	0.492	0.000	0.415	-0.909	1	0.01	0.03	0.07	
1C	10	-23.436	0.791	-0.497	0.000	-0.431	-0.363	1	0.00	0.03	0.06	
1D	10	-23.436	1.299	-0.497	0.000	-0.431	-0.909	1	0.01	0.03	0.07	
1E	10	-5.602	0.791	0.492	0.000	0.415	-0.363	1	0.00	0.01	0.04	
1F	10	-5.602	1.299	0.492	0.000	0.415	-0.909	1	0.01	0.01	0.05	
1G	10	-5.602	0.791	-0.497	0.000	-0.431	-0.363	1	0.00	0.01	0.04	
1H	10	-5.602	1.299	-0.497	0.000	-0.431	-0.909	1	0.01	0.01	0.05	
1I	10	-22.824	0.808	0.583	0.000	0.488	-0.355	1	0.00	0.03	0.06	
1J	10	-22.824	1.282	0.583	0.000	0.488	-0.918	1	0.00	0.03	0.08	
1K	10	-22.824	0.808	-0.588	0.000	-0.504	-0.355	1	0.00	0.03	0.06	
1L	10	-22.824	1.282	-0.588	0.000	-0.504	-0.918	1	0.00	0.03	0.08	
1M	10	-6.214	0.808	0.583	0.000	0.488	-0.355	1	0.00	0.01	0.04	
1N	10	-6.214	1.282	0.583	0.000	0.488	-0.918	1	0.00	0.01	0.06	
1O	10	-6.214	0.808	-0.588	0.000	-0.504	-0.355	1	0.00	0.01	0.04	
1P	10	-6.214	1.282	-0.588	0.000	-0.504	-0.918	1	0.00	0.01	0.06	
1Q	10	-38.989	0.391	0.312	0.000	0.262	0.076	1	0.00	0.04	0.06	
1R	10	-38.989	1.699	0.312	0.000	0.262	-1.348	1	0.01	0.04	0.09	
1S	10	-38.989	0.391	-0.317	0.000	-0.277	0.076	1	0.00	0.04	0.06	
1T	10	-38.989	1.699	-0.317	0.000	-0.277	-1.348	1	0.01	0.04	0.09	
1U	10	9.951	0.391	0.312	0.000	0.262	0.076	1	0.00	0.01	0.03	
1V	10	9.951	1.699	0.312	0.000	0.262	-1.348	1	0.01	0.01	0.06	
1W	10	9.951	0.391	-0.317	0.000	-0.277	0.076	1	0.00	0.01	0.03	
1X	10	9.951	1.699	-0.317	0.000	-0.277	-1.348	1	0.01	0.01	0.06	
2	10	-43.317	3.693	-0.007	0.000	-0.023	-2.136	1	0.01	0.05	0.11	
7	10	-37.617	3.157	-0.006	0.000	-0.020	-1.836	1	0.01	0.04	0.09	
8	10	-46.486	4.015	-0.007	0.000	-0.024	-2.319	1	0.02	0.05	0.11	
1A	20	-23.425	0.767	0.492	0.000	0.365	-0.284	1	0.00	0.03	0.05	
1B	20	-23.425	1.275	0.492	0.000	0.365	-0.781	1	0.00	0.03	0.07	
1C	20	-23.425	0.767	-0.497	0.000	-0.380	-0.284	1	0.00	0.03	0.05	
1D	20	-23.425	1.275	-0.497	0.000	-0.380	-0.781	1	0.00	0.03	0.07	
1E	20	-5.591	0.767	0.492	0.000	0.365	-0.284	1	0.00	0.01	0.03	
1F	20	-5.591	1.275	0.492	0.000	0.365	-0.781	1	0.00	0.01	0.05	
1G	20	-5.591	0.767	-0.497	0.000	-0.380	-0.284	1	0.00	0.01	0.03	
1H	20	-5.591	1.275	-0.497	0.000	-0.380	-0.781	1	0.00	0.01	0.05	
1I	20	-22.813	0.784	0.583	0.000	0.428	-0.274	1	0.00	0.03	0.06	

1J	20	-22.813	1.258	0.583	0.000	0.428	-0.791	1	0.00	0.03	0.07
1K	20	-22.813	0.784	-0.588	0.000	-0.443	-0.274	1	0.00	0.03	0.06
1L	20	-22.813	1.258	-0.588	0.000	-0.443	-0.791	1	0.00	0.03	0.07
1M	20	-6.203	0.784	0.583	0.000	0.428	-0.274	1	0.00	0.01	0.04
1N	20	-6.203	1.258	0.583	0.000	0.428	-0.791	1	0.00	0.01	0.05
1O	20	-6.203	0.784	-0.588	0.000	-0.443	-0.274	1	0.00	0.01	0.04
1P	20	-6.203	1.258	-0.588	0.000	-0.443	-0.791	1	0.00	0.01	0.05
1Q	20	-38.978	0.367	0.312	0.000	0.228	0.115	1	0.00	0.04	0.06
1R	20	-38.978	1.675	0.312	0.000	0.228	-1.180	1	0.01	0.04	0.09
1S	20	-38.978	0.367	-0.317	0.000	-0.244	0.115	1	0.00	0.04	0.06
1T	20	-38.978	1.675	-0.317	0.000	-0.244	-1.180	1	0.01	0.04	0.09
1U	20	9.962	0.367	0.312	0.000	0.228	0.115	1	0.00	0.01	0.03
1V	20	9.962	1.675	0.312	0.000	0.228	-1.180	1	0.01	0.01	0.05
1W	20	9.962	0.367	-0.317	0.000	-0.244	0.115	1	0.00	0.01	0.03
1X	20	9.962	1.675	-0.317	0.000	-0.244	-1.180	1	0.01	0.01	0.06
2	20	-43.304	3.661	-0.007	0.000	-0.023	-1.768	1	0.01	0.05	0.10
7	20	-37.604	3.125	-0.006	0.000	-0.019	-1.522	1	0.01	0.04	0.08
8	20	-46.472	3.983	-0.007	0.000	-0.023	-1.919	1	0.02	0.05	0.10
1A	30	-23.414	0.742	0.492	0.000	0.314	-0.208	1	0.00	0.03	0.05
1B	30	-23.414	1.251	0.492	0.000	0.314	-0.656	1	0.00	0.03	0.06
1C	30	-23.414	0.742	-0.497	0.000	-0.329	-0.208	1	0.00	0.03	0.05
1D	30	-23.414	1.251	-0.497	0.000	-0.329	-0.656	1	0.00	0.03	0.06
1E	30	-5.580	0.742	0.492	0.000	0.314	-0.208	1	0.00	0.01	0.03
1F	30	-5.580	1.251	0.492	0.000	0.314	-0.656	1	0.00	0.01	0.04
1G	30	-5.580	0.742	-0.497	0.000	-0.329	-0.208	1	0.00	0.01	0.03
1H	30	-5.580	1.251	-0.497	0.000	-0.329	-0.656	1	0.00	0.01	0.04
1I	30	-22.802	0.760	0.583	0.000	0.367	-0.197	1	0.00	0.03	0.05
1J	30	-22.802	1.234	0.583	0.000	0.367	-0.667	1	0.00	0.03	0.06
1K	30	-22.802	0.760	-0.588	0.000	-0.382	-0.197	1	0.00	0.03	0.05
1L	30	-22.802	1.234	-0.588	0.000	-0.382	-0.667	1	0.00	0.03	0.06
1M	30	-6.192	0.760	0.583	0.000	0.367	-0.197	1	0.00	0.01	0.03
1N	30	-6.192	1.234	0.583	0.000	0.367	-0.667	1	0.00	0.01	0.04
1O	30	-6.192	0.760	-0.588	0.000	-0.382	-0.197	1	0.00	0.01	0.03
1P	30	-6.192	1.234	-0.588	0.000	-0.382	-0.667	1	0.00	0.01	0.04
1Q	30	-38.967	0.343	0.312	0.000	0.195	0.151	1	0.00	0.04	0.06
1R	30	-38.967	1.651	0.312	0.000	0.195	-1.015	1	0.01	0.04	0.08
1S	30	-38.967	0.343	-0.317	0.000	-0.210	0.151	1	0.00	0.04	0.06
1T	30	-38.967	1.651	-0.317	0.000	-0.210	-1.015	1	0.01	0.04	0.08
1U	30	9.973	0.343	0.312	0.000	0.195	0.151	1	0.00	0.01	0.03
1V	30	9.973	1.651	0.312	0.000	0.195	-1.015	1	0.01	0.01	0.05
1W	30	9.973	0.343	-0.317	0.000	-0.210	0.151	1	0.00	0.01	0.03
1X	30	9.973	1.651	-0.317	0.000	-0.210	-1.015	1	0.01	0.01	0.05
2	30	-43.291	3.630	-0.007	0.000	-0.022	-1.404	1	0.01	0.05	0.09
7	30	-37.591	3.094	-0.006	0.000	-0.019	-1.211	1	0.01	0.04	0.08
8	30	-46.458	3.952	-0.007	0.000	-0.022	-1.522	1	0.02	0.05	0.09
1A	40	-23.403	0.718	0.492	0.000	0.263	-0.133	1	0.00	0.03	0.04
1B	40	-23.403	1.227	0.492	0.000	0.263	-0.533	1	0.00	0.03	0.05
1C	40	-23.403	0.718	-0.497	0.000	-0.277	-0.133	1	0.00	0.03	0.04
1D	40	-23.403	1.227	-0.497	0.000	-0.277	-0.533	1	0.00	0.03	0.06
1E	40	-5.569	0.718	0.492	0.000	0.263	-0.133	1	0.00	0.01	0.02
1F	40	-5.569	1.227	0.492	0.000	0.263	-0.533	1	0.00	0.01	0.03
1G	40	-5.569	0.718	-0.497	0.000	-0.277	-0.133	1	0.00	0.01	0.02
1H	40	-5.569	1.227	-0.497	0.000	-0.277	-0.533	1	0.00	0.01	0.04
1I	40	-22.791	0.736	0.583	0.000	0.307	-0.121	1	0.00	0.03	0.05
1J	40	-22.791	1.210	0.583	0.000	0.307	-0.545	1	0.00	0.03	0.06
1K	40	-22.791	0.736	-0.588	0.000	-0.321	-0.121	1	0.00	0.03	0.05
1L	40	-22.791	1.210	-0.588	0.000	-0.321	-0.545	1	0.00	0.03	0.06
1M	40	-6.181	0.736	0.583	0.000	0.307	-0.121	1	0.00	0.01	0.03
1N	40	-6.181	1.210	0.583	0.000	0.307	-0.545	1	0.00	0.01	0.04
1O	40	-6.181	0.736	-0.588	0.000	-0.321	-0.121	1	0.00	0.01	0.03
1P	40	-6.181	1.210	-0.588	0.000	-0.321	-0.545	1	0.00	0.01	0.04
1Q	40	-38.956	0.319	0.312	0.000	0.162	0.185	1	0.00	0.04	0.06
1R	40	-38.956	1.627	0.312	0.000	0.162	-0.852	1	0.01	0.04	0.07
1S	40	-38.956	0.319	-0.317	0.000	-0.176	0.185	1	0.00	0.04	0.06
1T	40	-38.956	1.627	-0.317	0.000	-0.176	-0.852	1	0.01	0.04	0.08
1U	40	9.984	0.319	0.312	0.000	0.162	0.185	1	0.00	0.01	0.02
1V	40	9.984	1.627	0.312	0.000	0.162	-0.852	1	0.01	0.01	0.04
1W	40	9.984	0.319	-0.317	0.000	-0.176	0.185	1	0.00	0.01	0.03
1X	40	9.984	1.627	-0.317	0.000	-0.176	-0.852	1	0.01	0.01	0.04
2	40	-43.278	3.599	-0.007	0.000	-0.021	-1.042	1	0.01	0.05	0.08
7	40	-37.578	3.063	-0.006	0.000	-0.018	-0.903	1	0.01	0.04	0.07
8	40	-46.444	3.921	-0.007	0.000	-0.022	-1.128	1	0.02	0.05	0.08
1A	50	-23.392	0.694	0.492	0.000	0.212	-0.062	1	0.00	0.03	0.04
1B	50	-23.392	1.203	0.492	0.000	0.212	-0.413	1	0.00	0.03	0.05
1C	50	-23.392	0.694	-0.497	0.000	-0.226	-0.062	1	0.00	0.03	0.04
1D	50	-23.392	1.203	-0.497	0.000	-0.226	-0.413	1	0.00	0.03	0.05
1E	50	-5.558	0.694	0.492	0.000	0.212	-0.062	1	0.00	0.01	0.02
1F	50	-5.558	1.203	0.492	0.000	0.212	-0.413	1	0.00	0.01	0.03
1G	50	-5.558	0.694	-0.497	0.000	-0.226	-0.062	1	0.00	0.01	0.02
1H	50	-5.558	1.203	-0.497	0.000	-0.226	-0.413	1	0.00	0.01	0.03
1I	50	-22.780	0.712	0.583	0.000	0.246	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1J	50	-22.780	1.186	0.583	0.000	0.246	-0.426	1	0.00	0.03	0.05
1K	50	-22.780	0.712	-0.588	0.000	-0.260	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1L	50	-22.780	1.186	-0.588	0.000	-0.260	-0.426	1	0.00	0.03	0.05
1M	50	-6.170	0.712	0.583	0.000	0.246	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1N	50	-6.170	1.186	0.583	0.000	0.246	-0.426	1	0.00	0.01	0.03
1O	50	-6.170	0.712	-0.588	0.000	-0.260	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1P	50	-6.170	1.186	-0.588	0.000	-0.260	-0.426	1	0.00	0.01	0.03
1Q	50	-38.945	0.295	0.312	0.000	0.129	0.216	1	0.00	0.04	0.06
1R	50	-38.945	1.603	0.312	0.000	0.129	-0.691	1	0.01	0.04	0.07
1S	50	-38.945	0.295	-0.317	0.000	-0.142	0.216	1	0.00	0.04	0.06
1T	50	-38.945	1.603	-0.317	0.000	-0.142	-0.691	1	0.01	0.04	0.07
1U	50	9.995	0.295	0.312	0.000	0.129	0.216	1	0.00	0.01	0.02
1V	50	9.995	1.603	0.312	0.000	0.129	-0.691	1	0.01	0.01	0.04
1W	50	9.995	0.295	-0.317	0.000	-0.142	0.216	1	0.00	0.01	0.02

1X	50	9.995	1.603	-0.317	0.000	-0.142	-0.691	1	0.01	0.01	0.04
2	50	-43.265	3.568	-0.007	0.000	-0.020	-0.684	1	0.01	0.05	0.07
7	50	-37.565	3.032	-0.006	0.000	-0.017	-0.598	1	0.01	0.04	0.06
8	50	-46.430	3.890	-0.007	0.000	-0.021	-0.738	1	0.02	0.05	0.07
1A	60	-23.381	0.670	0.492	0.000	0.161	0.008	1	0.00	0.03	0.04
1B	60	-23.381	1.179	0.492	0.000	0.161	-0.295	1	0.00	0.03	0.04
1C	60	-23.381	0.670	-0.497	0.000	-0.174	0.008	1	0.00	0.03	0.04
1D	60	-23.381	1.179	-0.497	0.000	-0.174	-0.295	1	0.00	0.03	0.04
1E	60	-5.547	0.670	0.492	0.000	0.161	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1F	60	-5.547	1.179	0.492	0.000	0.161	-0.295	1	0.00	0.01	0.02
1G	60	-5.547	0.670	-0.497	0.000	-0.174	0.008	1	0.00	0.01	0.02
1H	60	-5.547	1.179	-0.497	0.000	-0.174	-0.295	1	0.00	0.01	0.02
1I	60	-22.769	0.688	0.583	0.000	0.186	0.022	1	0.00	0.03	0.04
1J	60	-22.769	1.162	0.583	0.000	0.186	-0.309	1	0.00	0.03	0.04
1K	60	-22.769	0.688	-0.588	0.000	-0.199	0.022	1	0.00	0.03	0.04
1L	60	-22.769	1.162	-0.588	0.000	-0.199	-0.309	1	0.00	0.03	0.04
1M	60	-6.159	0.688	0.583	0.000	0.186	0.022	1	0.00	0.01	0.02
1N	60	-6.159	1.162	0.583	0.000	0.186	-0.309	1	0.00	0.01	0.02
1O	60	-6.159	0.688	-0.588	0.000	-0.199	0.022	1	0.00	0.01	0.02
1P	60	-6.159	1.162	-0.588	0.000	-0.199	-0.309	1	0.00	0.01	0.03
1Q	60	-38.934	0.271	0.312	0.000	0.095	0.245	1	0.00	0.04	0.06
1R	60	-38.934	1.579	0.312	0.000	0.095	-0.532	1	0.01	0.04	0.06
1S	60	-38.934	0.271	-0.317	0.000	-0.109	0.245	1	0.00	0.04	0.06
1T	60	-38.934	1.579	-0.317	0.000	-0.109	-0.532	1	0.01	0.04	0.06
1U	60	10.006	0.271	0.312	0.000	0.095	0.245	1	0.00	0.01	0.02
1V	60	10.006	1.579	0.312	0.000	0.095	-0.532	1	0.01	0.01	0.03
1W	60	10.006	0.271	-0.317	0.000	-0.109	0.245	1	0.00	0.01	0.02
1X	60	10.006	1.579	-0.317	0.000	-0.109	-0.532	1	0.01	0.01	0.03
2	60	-43.252	3.536	-0.007	0.000	-0.020	-0.329	1	0.01	0.05	0.06
7	60	-37.552	3.000	-0.006	0.000	-0.017	-0.297	1	0.01	0.04	0.05
8	60	-46.416	3.858	-0.007	0.000	-0.020	-0.350	1	0.01	0.05	0.06
1A	70	-23.370	0.646	0.492	0.000	0.110	0.074	1	0.00	0.03	0.03
1B	70	-23.370	1.155	0.492	0.000	0.110	-0.179	1	0.00	0.03	0.04
1C	70	-23.370	0.646	-0.497	0.000	-0.123	0.074	1	0.00	0.03	0.03
1D	70	-23.370	1.155	-0.497	0.000	-0.123	-0.179	1	0.00	0.03	0.04
1E	70	-5.536	0.646	0.492	0.000	0.110	0.074	1	0.00	0.01	0.01
1F	70	-5.536	1.155	0.492	0.000	0.110	-0.179	1	0.00	0.01	0.02
1G	70	-5.536	0.646	-0.497	0.000	-0.123	0.074	1	0.00	0.01	0.01
1H	70	-5.536	1.155	-0.497	0.000	-0.123	-0.179	1	0.00	0.01	0.02
1I	70	-22.758	0.664	0.583	0.000	0.126	0.090	1	0.00	0.03	0.03
1J	70	-22.758	1.138	0.583	0.000	0.126	-0.195	1	0.00	0.03	0.04
1K	70	-22.758	0.664	-0.588	0.000	-0.139	0.090	1	0.00	0.03	0.04
1L	70	-22.758	1.138	-0.588	0.000	-0.139	-0.195	1	0.00	0.03	0.04
1M	70	-6.148	0.664	0.583	0.000	0.126	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1N	70	-6.148	1.138	0.583	0.000	0.126	-0.195	1	0.00	0.01	0.02
1O	70	-6.148	0.664	-0.588	0.000	-0.139	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1P	70	-6.148	1.138	-0.588	0.000	-0.139	-0.195	1	0.00	0.01	0.02
1Q	70	-38.923	0.247	0.312	0.000	0.062	0.272	1	0.00	0.04	0.05
1R	70	-38.923	1.555	0.312	0.000	0.062	-0.376	1	0.01	0.04	0.06
1S	70	-38.923	0.247	-0.317	0.000	-0.075	0.272	1	0.00	0.04	0.05
1T	70	-38.923	1.555	-0.317	0.000	-0.075	-0.376	1	0.01	0.04	0.06
1U	70	10.017	0.247	0.312	0.000	0.062	0.272	1	0.00	0.01	0.02
1V	70	10.017	1.555	0.312	0.000	0.062	-0.376	1	0.01	0.01	0.02
1W	70	10.017	0.247	-0.317	0.000	-0.075	0.272	1	0.00	0.01	0.02
1X	70	10.017	1.555	-0.317	0.000	-0.075	-0.376	1	0.01	0.01	0.03
2	70	-43.239	3.505	-0.007	0.000	-0.019	0.023	1	0.01	0.05	0.05
7	70	-37.539	2.969	-0.006	0.000	-0.016	0.001	1	0.01	0.04	0.04
8	70	-46.402	3.827	-0.007	0.000	-0.019	0.034	1	0.01	0.05	0.05
1A	80	-23.359	0.622	0.492	0.000	0.059	0.139	1	0.00	0.03	0.03
1B	80	-23.359	1.131	0.492	0.000	0.059	-0.066	1	0.00	0.03	0.03
1C	80	-23.359	0.622	-0.497	0.000	-0.072	0.139	1	0.00	0.03	0.03
1D	80	-23.359	1.131	-0.497	0.000	-0.072	-0.066	1	0.00	0.03	0.03
1E	80	-5.525	0.622	0.492	0.000	0.059	0.139	1	0.00	0.01	0.01
1F	80	-5.525	1.131	0.492	0.000	0.059	-0.066	1	0.00	0.01	0.01
1G	80	-5.525	0.622	-0.497	0.000	-0.072	0.139	1	0.00	0.01	0.01
1H	80	-5.525	1.131	-0.497	0.000	-0.072	-0.066	1	0.00	0.01	0.01
1I	80	-22.747	0.640	0.583	0.000	0.065	0.156	1	0.00	0.03	0.03
1J	80	-22.747	1.114	0.583	0.000	0.065	-0.082	1	0.00	0.03	0.03
1K	80	-22.747	0.640	-0.588	0.000	-0.078	0.156	1	0.00	0.03	0.03
1L	80	-22.747	1.114	-0.588	0.000	-0.078	-0.082	1	0.00	0.03	0.03
1M	80	-6.137	0.640	0.583	0.000	0.065	0.156	1	0.00	0.01	0.01
1N	80	-6.137	1.114	0.583	0.000	0.065	-0.082	1	0.00	0.01	0.01
1O	80	-6.137	0.640	-0.588	0.000	-0.078	0.156	1	0.00	0.01	0.02
1P	80	-6.137	1.114	-0.588	0.000	-0.078	-0.082	1	0.00	0.01	0.01
1Q	80	-38.912	0.223	0.312	0.000	0.029	0.296	1	0.00	0.04	0.05
1R	80	-38.912	1.531	0.312	0.000	0.029	-0.223	1	0.01	0.04	0.05
1S	80	-38.912	0.223	-0.317	0.000	-0.041	0.296	1	0.00	0.04	0.05
1T	80	-38.912	1.531	-0.317	0.000	-0.041	-0.223	1	0.01	0.04	0.05
1U	80	10.028	0.223	0.312	0.000	0.029	0.296	1	0.00	0.01	0.02
1V	80	10.028	1.531	0.312	0.000	0.029	-0.223	1	0.01	0.01	0.02
1W	80	10.028	0.223	-0.317	0.000	-0.041	0.296	1	0.00	0.01	0.02
1X	80	10.028	1.531	-0.317	0.000	-0.041	-0.223	1	0.01	0.01	0.02
2	80	-43.226	3.474	-0.007	0.000	-0.018	0.372	1	0.01	0.05	0.06
7	80	-37.526	2.938	-0.006	0.000	-0.016	0.297	1	0.01	0.04	0.05
8	80	-46.388	3.796	-0.007	0.000	-0.019	0.415	1	0.01	0.05	0.06
1A	90	-23.348	0.598	0.492	0.000	0.008	0.201	1	0.00	0.03	0.03
1B	90	-23.348	1.107	0.492	0.000	0.008	0.045	1	0.00	0.03	0.03
1C	90	-23.348	0.598	-0.497	0.000	-0.020	0.201	1	0.00	0.03	0.03
1D	90	-23.348	1.107	-0.497	0.000	-0.020	0.045	1	0.00	0.03	0.03
1E	90	-5.514	0.598	0.492	0.000	0.008	0.201	1	0.00	0.01	0.01
1F	90	-5.514	1.107	0.492	0.000	0.008	0.045	1	0.00	0.01	0.01
1G	90	-5.514	0.598	-0.497	0.000	-0.020	0.201	1	0.00	0.01	0.01
1H	90	-5.514	1.107	-0.497	0.000	-0.020	0.045	1	0.00	0.01	0.01
1I	90	-22.736	0.616	0.583	0.000	0.005	0.219	1	0.00	0.03	0.03

1J	90	-22.736	1.090	0.583	0.000	0.005	0.027	1	0.00	0.03	0.03
1K	90	-22.736	0.616	-0.588	0.000	-0.017	0.219	1	0.00	0.03	0.03
1L	90	-22.736	1.090	-0.588	0.000	-0.017	0.027	1	0.00	0.03	0.03
1M	90	-6.126	0.616	0.583	0.000	0.005	0.219	1	0.00	0.01	0.01
1N	90	-6.126	1.090	0.583	0.000	0.005	0.027	1	0.00	0.01	0.01
1O	90	-6.126	0.616	-0.588	0.000	-0.017	0.219	1	0.00	0.01	0.01
1P	90	-6.126	1.090	-0.588	0.000	-0.017	0.027	1	0.00	0.01	0.01
1Q	90	-38.901	0.199	0.312	0.000	-0.005	0.318	1	0.00	0.04	0.05
1R	90	-38.901	1.507	0.312	0.000	-0.005	-0.072	1	0.01	0.04	0.05
1S	90	-38.901	0.199	-0.317	0.000	-0.007	0.318	1	0.00	0.04	0.05
1T	90	-38.901	1.507	-0.317	0.000	-0.007	-0.072	1	0.01	0.04	0.05
1U	90	10.039	0.199	0.312	0.000	-0.005	0.318	1	0.00	0.01	0.02
1V	90	10.039	1.507	0.312	0.000	-0.005	-0.072	1	0.01	0.01	0.01
1W	90	10.039	0.199	-0.317	0.000	-0.007	0.318	1	0.00	0.01	0.02
1X	90	10.039	1.507	-0.317	0.000	-0.007	-0.072	1	0.01	0.01	0.01
2	90	-43.213	3.442	-0.007	0.000	-0.018	0.718	1	0.01	0.05	0.07
7	90	-37.513	2.906	-0.006	0.000	-0.015	0.589	1	0.01	0.04	0.06
8	90	-46.374	3.764	-0.007	0.000	-0.018	0.793	1	0.01	0.05	0.07

1A	100	-23.337	0.574	0.492	0.000	-0.043	0.261	1	0.00	0.03	0.04
1B	100	-23.337	1.083	0.492	0.000	-0.043	0.154	1	0.00	0.03	0.03
1C	100	-23.337	0.574	-0.497	0.000	0.031	0.261	1	0.00	0.03	0.03
1D	100	-23.337	1.083	-0.497	0.000	0.031	0.154	1	0.00	0.03	0.03
1E	100	-5.503	0.574	0.492	0.000	-0.043	0.261	1	0.00	0.01	0.02
1F	100	-5.503	1.083	0.492	0.000	-0.043	0.154	1	0.00	0.01	0.01
1G	100	-5.503	0.574	-0.497	0.000	0.031	0.261	1	0.00	0.01	0.01
1H	100	-5.503	1.083	-0.497	0.000	0.031	0.154	1	0.00	0.01	0.01
1I	100	-22.725	0.592	0.583	0.000	-0.056	0.280	1	0.00	0.03	0.04
1J	100	-22.725	1.066	0.583	0.000	-0.056	0.135	1	0.00	0.03	0.03
1K	100	-22.725	0.592	-0.588	0.000	0.044	0.280	1	0.00	0.03	0.04
1L	100	-22.725	1.066	-0.588	0.000	0.044	0.135	1	0.00	0.03	0.03
1M	100	-6.115	0.592	0.583	0.000	-0.056	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1N	100	-6.115	1.066	0.583	0.000	-0.056	0.135	1	0.00	0.01	0.01
1O	100	-6.115	0.592	-0.588	0.000	0.044	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1P	100	-6.115	1.066	-0.588	0.000	0.044	0.135	1	0.00	0.01	0.01
1Q	100	-38.890	0.174	0.312	0.000	-0.038	0.337	1	0.00	0.04	0.05
1R	100	-38.890	1.483	0.312	0.000	-0.038	0.077	1	0.01	0.04	0.05
1S	100	-38.890	0.174	-0.317	0.000	0.026	0.337	1	0.00	0.04	0.05
1T	100	-38.890	1.483	-0.317	0.000	0.026	0.077	1	0.01	0.04	0.05
1U	100	10.050	0.174	0.312	0.000	-0.038	0.337	1	0.00	0.01	0.02
1V	100	10.050	1.483	0.312	0.000	-0.038	0.077	1	0.01	0.01	0.02
1W	100	10.050	0.174	-0.317	0.000	0.026	0.337	1	0.00	0.01	0.02
1X	100	10.050	1.483	-0.317	0.000	0.026	0.077	1	0.01	0.01	0.01
2	100	-43.200	3.411	-0.007	0.000	-0.017	1.061	1	0.01	0.05	0.08
7	100	-37.500	2.875	-0.006	0.000	-0.014	0.878	1	0.01	0.04	0.07
8	100	-46.360	3.733	-0.007	0.000	-0.017	1.168	1	0.01	0.05	0.08

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-23.447	0.466	-0.444	1	0.7721	0.9791	0.9915	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1B	-23.447	0.466	-1.039	1	0.7721	0.9791	0.9969	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1C	-23.447	-0.483	-0.444	1	0.7721	0.9799	0.9915	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1D	-23.447	-0.483	-1.039	1	0.7721	0.9799	0.9969	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1E	-5.613	0.466	-0.444	1	0.7721	0.9950	0.9980	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1F	-5.613	0.466	-1.039	1	0.7721	0.9950	0.9993	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1G	-5.613	-0.483	-0.444	1	0.7721	0.9952	0.9980	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1H	-5.613	-0.483	-1.039	1	0.7721	0.9952	0.9993	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1I	-22.835	0.549	-0.437	1	0.7721	0.9794	0.9911	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1J	-22.835	0.549	-1.047	1	0.7721	0.9794	0.9972	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1K	-22.835	-0.565	-0.437	1	0.7721	0.9800	0.9911	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1L	-22.835	-0.565	-1.047	1	0.7721	0.9800	0.9972	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1M	-6.225	0.549	-0.437	1	0.7721	0.9944	0.9976	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1N	-6.225	0.549	-1.047	1	0.7721	0.9944	0.9992	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1O	-6.225	-0.565	-0.437	1	0.7721	0.9946	0.9976	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1P	-6.225	-0.565	-1.047	1	0.7721	0.9946	0.9992	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1Q	-39.000	0.295	0.337	1	0.7721	0.9635	1.0015	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1R	-39.000	0.295	-1.519	1	0.7721	0.9635	0.9968	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
1S	-39.000	-0.311	0.337	1	0.7721	0.9656	1.0015	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1T	-39.000	-0.311	-1.519	1	0.7721	0.9656	0.9968	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
2	-43.330	-0.024	-2.507	1	0.7721	1.0032	0.9870	--	--	0.06	--	0.13	Snell. 'zx'= 38
7	-37.630	-0.020	-2.153	1	0.7721	1.0028	0.9891	--	--	0.05	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
8	-46.500	-0.024	-2.722	1	0.7721	1.0035	0.9858	--	--	0.07	--	0.14	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 2 NI 4711 NF 4660 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T. -----	I.R.n. -----	I.R. -----	Nota
1A	0	-23.450	0.815	0.497	0.000	0.484	-0.444	1	0.00	0.03	0.06	
1B	0	-23.450	1.323	0.497	0.000	0.484	-1.039	1	0.01	0.03	0.08	
1C	0	-23.450	0.815	-0.492	0.000	-0.467	-0.444	1	0.00	0.03	0.06	
1D	0	-23.450	1.323	-0.492	0.000	-0.467	-1.039	1	0.01	0.03	0.08	
1E	0	-5.610	0.815	0.497	0.000	0.484	-0.444	1	0.00	0.01	0.04	
1F	0	-5.610	1.323	0.497	0.000	0.484	-1.039	1	0.01	0.01	0.06	

1G	0	-5.610	0.815	-0.492	0.000	-0.467	-0.444	1	0.00	0.01	0.04
1H	0	-5.610	1.323	-0.492	0.000	-0.467	-1.039	1	0.01	0.01	0.06
1I	0	-22.836	0.832	0.588	0.000	0.566	-0.437	1	0.00	0.03	0.07
1J	0	-22.836	1.306	0.588	0.000	0.566	-1.046	1	0.01	0.03	0.08
1K	0	-22.836	0.832	-0.583	0.000	-0.550	-0.437	1	0.00	0.03	0.07
1L	0	-22.836	1.306	-0.583	0.000	-0.550	-1.046	1	0.01	0.03	0.08
1M	0	-6.224	0.832	0.588	0.000	0.566	-0.437	1	0.00	0.01	0.05
1N	0	-6.224	1.306	0.588	0.000	0.566	-1.046	1	0.01	0.01	0.06
1O	0	-6.224	0.832	-0.583	0.000	-0.550	-0.437	1	0.00	0.01	0.05
1P	0	-6.224	1.306	-0.583	0.000	-0.550	-1.046	1	0.01	0.01	0.06
1Q	0	-39.001	0.415	0.317	0.000	0.312	0.035	1	0.00	0.04	0.06
1R	0	-39.001	1.723	0.317	0.000	0.312	-1.519	1	0.01	0.04	0.10
1S	0	-39.001	0.415	-0.313	0.000	-0.296	0.035	1	0.00	0.04	0.06
1T	0	-39.001	1.723	-0.313	0.000	-0.296	-1.519	1	0.01	0.04	0.10
1U	0	9.941	0.415	0.317	0.000	0.312	0.035	1	0.00	0.01	0.03
1V	0	9.941	1.723	0.317	0.000	0.312	-1.519	1	0.01	0.01	0.07
1W	0	9.941	0.415	-0.313	0.000	-0.296	0.035	1	0.00	0.01	0.03
1X	0	9.941	1.723	-0.313	0.000	-0.296	-1.519	1	0.01	0.01	0.07
2	0	-43.330	3.724	0.007	0.000	0.024	-2.507	1	0.01	0.05	0.12
7	0	-37.630	3.188	0.006	0.000	0.020	-2.153	1	0.01	0.04	0.10
8	0	-46.490	4.046	0.007	0.000	0.024	-2.722	1	0.02	0.05	0.13
1A	10	-23.439	0.791	0.497	0.000	0.432	-0.363	1	0.00	0.03	0.06
1B	10	-23.439	1.299	0.497	0.000	0.432	-0.909	1	0.01	0.03	0.07
1C	10	-23.439	0.791	-0.492	0.000	-0.416	-0.363	1	0.00	0.03	0.06
1D	10	-23.439	1.299	-0.492	0.000	-0.416	-0.909	1	0.01	0.03	0.07
1E	10	-5.599	0.791	0.497	0.000	0.432	-0.363	1	0.00	0.01	0.04
1F	10	-5.599	1.299	0.497	0.000	0.432	-0.909	1	0.01	0.01	0.05
1G	10	-5.599	0.791	-0.492	0.000	-0.416	-0.363	1	0.00	0.01	0.04
1H	10	-5.599	1.299	-0.492	0.000	-0.416	-0.909	1	0.01	0.01	0.05
1I	10	-22.825	0.808	0.588	0.000	0.505	-0.355	1	0.00	0.03	0.06
1J	10	-22.825	1.282	0.588	0.000	0.505	-0.918	1	0.00	0.03	0.08
1K	10	-22.825	0.808	-0.583	0.000	-0.489	-0.355	1	0.00	0.03	0.06
1L	10	-22.825	1.282	-0.583	0.000	-0.489	-0.918	1	0.00	0.03	0.08
1M	10	-6.213	0.808	0.588	0.000	0.505	-0.355	1	0.00	0.01	0.04
1N	10	-6.213	1.282	0.588	0.000	0.505	-0.918	1	0.00	0.01	0.06
1O	10	-6.213	0.808	-0.583	0.000	-0.489	-0.355	1	0.00	0.01	0.04
1P	10	-6.213	1.282	-0.583	0.000	-0.489	-0.918	1	0.00	0.01	0.06
1Q	10	-38.990	0.391	0.317	0.000	0.278	0.076	1	0.00	0.04	0.06
1R	10	-38.990	1.699	0.317	0.000	0.278	-1.349	1	0.01	0.04	0.09
1S	10	-38.990	0.391	-0.313	0.000	-0.262	0.076	1	0.00	0.04	0.06
1T	10	-38.990	1.699	-0.313	0.000	-0.262	-1.349	1	0.01	0.04	0.09
1U	10	9.952	0.391	0.317	0.000	0.278	0.076	1	0.00	0.01	0.03
1V	10	9.952	1.699	0.317	0.000	0.278	-1.349	1	0.01	0.01	0.06
1W	10	9.952	0.391	-0.313	0.000	-0.262	0.076	1	0.00	0.01	0.03
1X	10	9.952	1.699	-0.313	0.000	-0.262	-1.349	1	0.01	0.01	0.06
2	10	-43.317	3.693	0.007	0.000	0.023	-2.136	1	0.01	0.05	0.11
7	10	-37.616	3.157	0.006	0.000	0.020	-1.836	1	0.01	0.04	0.09
8	10	-46.477	4.015	0.007	0.000	0.024	-2.319	1	0.02	0.05	0.11
1A	20	-23.428	0.767	0.497	0.000	0.381	-0.284	1	0.00	0.03	0.05
1B	20	-23.428	1.275	0.497	0.000	0.381	-0.781	1	0.00	0.03	0.07
1C	20	-23.428	0.767	-0.492	0.000	-0.365	-0.284	1	0.00	0.03	0.05
1D	20	-23.428	1.275	-0.492	0.000	-0.365	-0.781	1	0.00	0.03	0.07
1E	20	-5.588	0.767	0.497	0.000	0.381	-0.284	1	0.00	0.01	0.03
1F	20	-5.588	1.275	0.497	0.000	0.381	-0.781	1	0.00	0.01	0.05
1G	20	-5.588	0.767	-0.492	0.000	-0.365	-0.284	1	0.00	0.01	0.03
1H	20	-5.588	1.275	-0.492	0.000	-0.365	-0.781	1	0.00	0.01	0.05
1I	20	-22.814	0.784	0.588	0.000	0.444	-0.274	1	0.00	0.03	0.06
1J	20	-22.814	1.258	0.588	0.000	0.444	-0.791	1	0.00	0.03	0.07
1K	20	-22.814	0.784	-0.583	0.000	-0.429	-0.274	1	0.00	0.03	0.06
1L	20	-22.814	1.258	-0.583	0.000	-0.429	-0.791	1	0.00	0.03	0.07
1M	20	-6.202	0.784	0.588	0.000	0.444	-0.274	1	0.00	0.01	0.04
1N	20	-6.202	1.258	0.588	0.000	0.444	-0.791	1	0.00	0.01	0.05
1O	20	-6.202	0.784	-0.583	0.000	-0.429	-0.274	1	0.00	0.01	0.04
1P	20	-6.202	1.258	-0.583	0.000	-0.429	-0.791	1	0.00	0.01	0.05
1Q	20	-38.979	0.367	0.317	0.000	0.244	0.115	1	0.00	0.04	0.06
1R	20	-38.979	1.675	0.317	0.000	0.244	-1.180	1	0.01	0.04	0.09
1S	20	-38.979	0.367	-0.313	0.000	-0.229	0.115	1	0.00	0.04	0.06
1T	20	-38.979	1.675	-0.313	0.000	-0.229	-1.180	1	0.01	0.04	0.09
1U	20	9.963	0.367	0.317	0.000	0.244	0.115	1	0.00	0.01	0.03
1V	20	9.963	1.675	0.317	0.000	0.244	-1.180	1	0.01	0.01	0.06
1W	20	9.963	0.367	-0.313	0.000	-0.229	0.115	1	0.00	0.01	0.03
1X	20	9.963	1.675	-0.313	0.000	-0.229	-1.180	1	0.01	0.01	0.05
2	20	-43.304	3.661	0.007	0.000	0.023	-1.768	1	0.01	0.05	0.10
7	20	-37.602	3.125	0.006	0.000	0.019	-1.522	1	0.01	0.04	0.08
8	20	-46.464	3.983	0.007	0.000	0.023	-1.919	1	0.02	0.05	0.10
1A	30	-23.417	0.743	0.497	0.000	0.329	-0.208	1	0.00	0.03	0.05
1B	30	-23.417	1.251	0.497	0.000	0.329	-0.656	1	0.00	0.03	0.06
1C	30	-23.417	0.743	-0.492	0.000	-0.314	-0.208	1	0.00	0.03	0.05
1D	30	-23.417	1.251	-0.492	0.000	-0.314	-0.656	1	0.00	0.03	0.06
1E	30	-5.577	0.743	0.497	0.000	0.329	-0.208	1	0.00	0.01	0.03
1F	30	-5.577	1.251	0.497	0.000	0.329	-0.656	1	0.00	0.01	0.04
1G	30	-5.577	0.743	-0.492	0.000	-0.314	-0.208	1	0.00	0.01	0.03
1H	30	-5.577	1.251	-0.492	0.000	-0.314	-0.656	1	0.00	0.01	0.04
1I	30	-22.803	0.760	0.588	0.000	0.383	-0.197	1	0.00	0.03	0.05
1J	30	-22.803	1.234	0.588	0.000	0.383	-0.667	1	0.00	0.03	0.06
1K	30	-22.803	0.760	-0.583	0.000	-0.368	-0.197	1	0.00	0.03	0.05
1L	30	-22.803	1.234	-0.583	0.000	-0.368	-0.667	1	0.00	0.03	0.06
1M	30	-6.191	0.760	0.588	0.000	0.383	-0.197	1	0.00	0.01	0.03
1N	30	-6.191	1.234	0.588	0.000	0.383	-0.667	1	0.00	0.01	0.04
1O	30	-6.191	0.760	-0.583	0.000	-0.368	-0.197	1	0.00	0.01	0.03
1P	30	-6.191	1.234	-0.583	0.000	-0.368	-0.667	1	0.00	0.01	0.04
1Q	30	-38.968	0.343	0.317	0.000	0.210	0.151	1	0.00	0.04	0.06
1R	30	-38.968	1.651	0.317	0.000	0.210	-1.015	1	0.01	0.04	0.08
1S	30	-38.968	0.343	-0.313	0.000	-0.196	0.151	1	0.00	0.04	0.06
1T	30	-38.968	1.651	-0.313	0.000	-0.196	-1.015	1	0.01	0.04	0.08

1U	30	9.974	0.343	0.317	0.000	0.210	0.151	1	0.00	0.01	0.03
1V	30	9.974	1.651	0.317	0.000	0.210	-1.015	1	0.01	0.01	0.05
1W	30	9.974	0.343	-0.313	0.000	-0.196	0.151	1	0.00	0.01	0.03
1X	30	9.974	1.651	-0.313	0.000	-0.196	-1.015	1	0.01	0.01	0.05
2	30	-43.291	3.630	0.007	0.000	0.022	-1.404	1	0.01	0.05	0.09
7	30	-37.588	3.094	0.006	0.000	0.019	-1.211	1	0.01	0.04	0.08
8	30	-46.451	3.952	0.007	0.000	0.022	-1.522	1	0.02	0.05	0.09
1A	40	-23.406	0.719	0.497	0.000	0.278	-0.134	1	0.00	0.03	0.04
1B	40	-23.406	1.227	0.497	0.000	0.278	-0.533	1	0.00	0.03	0.06
1C	40	-23.406	0.719	-0.492	0.000	-0.264	-0.134	1	0.00	0.03	0.04
1D	40	-23.406	1.227	-0.492	0.000	-0.264	-0.533	1	0.00	0.03	0.05
1E	40	-5.566	0.719	0.497	0.000	0.278	-0.134	1	0.00	0.01	0.02
1F	40	-5.566	1.227	0.497	0.000	0.278	-0.533	1	0.00	0.01	0.04
1G	40	-5.566	0.719	-0.492	0.000	-0.264	-0.134	1	0.00	0.01	0.02
1H	40	-5.566	1.227	-0.492	0.000	-0.264	-0.533	1	0.00	0.01	0.03
1I	40	-22.792	0.736	0.588	0.000	0.322	-0.121	1	0.00	0.03	0.05
1J	40	-22.792	1.210	0.588	0.000	0.322	-0.545	1	0.00	0.03	0.06
1K	40	-22.792	0.736	-0.583	0.000	-0.308	-0.121	1	0.00	0.03	0.05
1L	40	-22.792	1.210	-0.583	0.000	-0.308	-0.545	1	0.00	0.03	0.06
1M	40	-6.180	0.736	0.588	0.000	0.322	-0.121	1	0.00	0.01	0.03
1N	40	-6.180	1.210	0.588	0.000	0.322	-0.545	1	0.00	0.01	0.04
1O	40	-6.180	0.736	-0.583	0.000	-0.308	-0.121	1	0.00	0.01	0.03
1P	40	-6.180	1.210	-0.583	0.000	-0.308	-0.545	1	0.00	0.01	0.04
1Q	40	-38.957	0.319	0.317	0.000	0.177	0.185	1	0.00	0.04	0.06
1R	40	-38.957	1.627	0.317	0.000	0.177	-0.852	1	0.01	0.04	0.08
1S	40	-38.957	0.319	-0.313	0.000	-0.162	0.185	1	0.00	0.04	0.06
1T	40	-38.957	1.627	-0.313	0.000	-0.162	-0.852	1	0.01	0.04	0.07
1U	40	9.985	0.319	0.317	0.000	0.177	0.185	1	0.00	0.01	0.03
1V	40	9.985	1.627	0.317	0.000	0.177	-0.852	1	0.01	0.01	0.04
1W	40	9.985	0.319	-0.313	0.000	-0.162	0.185	1	0.00	0.01	0.02
1X	40	9.985	1.627	-0.313	0.000	-0.162	-0.852	1	0.01	0.01	0.04
2	40	-43.278	3.599	0.007	0.000	0.021	-1.042	1	0.01	0.05	0.08
7	40	-37.574	3.063	0.006	0.000	0.018	-0.903	1	0.01	0.04	0.07
8	40	-46.438	3.921	0.007	0.000	0.022	-1.128	1	0.02	0.05	0.08
1A	50	-23.395	0.695	0.497	0.000	0.227	-0.062	1	0.00	0.03	0.04
1B	50	-23.395	1.203	0.497	0.000	0.227	-0.413	1	0.00	0.03	0.05
1C	50	-23.395	0.695	-0.492	0.000	-0.213	-0.062	1	0.00	0.03	0.04
1D	50	-23.395	1.203	-0.492	0.000	-0.213	-0.413	1	0.00	0.03	0.05
1E	50	-5.555	0.695	0.497	0.000	0.227	-0.062	1	0.00	0.01	0.02
1F	50	-5.555	1.203	0.497	0.000	0.227	-0.413	1	0.00	0.01	0.03
1G	50	-5.555	0.695	-0.492	0.000	-0.213	-0.062	1	0.00	0.01	0.02
1H	50	-5.555	1.203	-0.492	0.000	-0.213	-0.413	1	0.00	0.01	0.03
1I	50	-22.781	0.712	0.588	0.000	0.261	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1J	50	-22.781	1.186	0.588	0.000	0.261	-0.426	1	0.00	0.03	0.05
1K	50	-22.781	0.712	-0.583	0.000	-0.247	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1L	50	-22.781	1.186	-0.583	0.000	-0.247	-0.426	1	0.00	0.03	0.05
1M	50	-6.169	0.712	0.588	0.000	0.261	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1N	50	-6.169	1.186	0.588	0.000	0.261	-0.426	1	0.00	0.01	0.03
1O	50	-6.169	0.712	-0.583	0.000	-0.247	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1P	50	-6.169	1.186	-0.583	0.000	-0.247	-0.426	1	0.00	0.01	0.03
1Q	50	-38.946	0.295	0.317	0.000	0.143	0.216	1	0.00	0.04	0.06
1R	50	-38.946	1.603	0.317	0.000	0.143	-0.691	1	0.01	0.04	0.07
1S	50	-38.946	0.295	-0.313	0.000	-0.129	0.216	1	0.00	0.04	0.06
1T	50	-38.946	1.603	-0.313	0.000	-0.129	-0.691	1	0.01	0.04	0.07
1U	50	9.996	0.295	0.317	0.000	0.143	0.216	1	0.00	0.01	0.02
1V	50	9.996	1.603	0.317	0.000	0.143	-0.691	1	0.01	0.01	0.04
1W	50	9.996	0.295	-0.313	0.000	-0.129	0.216	1	0.00	0.01	0.02
1X	50	9.996	1.603	-0.313	0.000	-0.129	-0.691	1	0.01	0.01	0.04
2	50	-43.265	3.568	0.007	0.000	0.021	-0.684	1	0.01	0.05	0.07
7	50	-37.560	3.032	0.006	0.000	0.017	-0.598	1	0.01	0.04	0.06
8	50	-46.425	3.889	0.007	0.000	0.021	-0.738	1	0.02	0.05	0.07
1A	60	-23.384	0.671	0.497	0.000	0.175	0.007	1	0.00	0.03	0.04
1B	60	-23.384	1.179	0.497	0.000	0.175	-0.294	1	0.00	0.03	0.04
1C	60	-23.384	0.671	-0.492	0.000	-0.162	0.007	1	0.00	0.03	0.04
1D	60	-23.384	1.179	-0.492	0.000	-0.162	-0.294	1	0.00	0.03	0.04
1E	60	-5.544	0.671	0.497	0.000	0.175	0.007	1	0.00	0.01	0.02
1F	60	-5.544	1.179	0.497	0.000	0.175	-0.294	1	0.00	0.01	0.02
1G	60	-5.544	0.671	-0.492	0.000	-0.162	0.007	1	0.00	0.01	0.02
1H	60	-5.544	1.179	-0.492	0.000	-0.162	-0.294	1	0.00	0.01	0.02
1I	60	-22.770	0.688	0.588	0.000	0.200	0.022	1	0.00	0.03	0.04
1J	60	-22.770	1.162	0.588	0.000	0.200	-0.309	1	0.00	0.03	0.04
1K	60	-22.770	0.688	-0.583	0.000	-0.187	0.022	1	0.00	0.03	0.04
1L	60	-22.770	1.162	-0.583	0.000	-0.187	-0.309	1	0.00	0.03	0.04
1M	60	-6.158	0.688	0.588	0.000	0.200	0.022	1	0.00	0.01	0.02
1N	60	-6.158	1.162	0.588	0.000	0.200	-0.309	1	0.00	0.01	0.03
1O	60	-6.158	0.688	-0.583	0.000	-0.187	0.022	1	0.00	0.01	0.02
1P	60	-6.158	1.162	-0.583	0.000	-0.187	-0.309	1	0.00	0.01	0.02
1Q	60	-38.935	0.271	0.317	0.000	0.109	0.245	1	0.00	0.04	0.06
1R	60	-38.935	1.579	0.317	0.000	0.109	-0.532	1	0.01	0.04	0.06
1S	60	-38.935	0.271	-0.313	0.000	-0.096	0.245	1	0.00	0.04	0.06
1T	60	-38.935	1.579	-0.313	0.000	-0.096	-0.532	1	0.01	0.04	0.06
1U	60	10.007	0.271	0.317	0.000	0.109	0.245	1	0.00	0.01	0.02
1V	60	10.007	1.579	0.317	0.000	0.109	-0.532	1	0.01	0.01	0.03
1W	60	10.007	0.271	-0.313	0.000	-0.096	0.245	1	0.00	0.01	0.02
1X	60	10.007	1.579	-0.313	0.000	-0.096	-0.532	1	0.01	0.01	0.03
2	60	-43.252	3.536	0.007	0.000	0.020	-0.329	1	0.01	0.05	0.06
7	60	-37.546	3.000	0.006	0.000	0.017	-0.297	1	0.01	0.04	0.05
8	60	-46.412	3.858	0.007	0.000	0.020	-0.350	1	0.01	0.05	0.06
1A	70	-23.373	0.647	0.497	0.000	0.124	0.074	1	0.00	0.03	0.03
1B	70	-23.373	1.155	0.497	0.000	0.124	-0.179	1	0.00	0.03	0.04
1C	70	-23.373	0.647	-0.492	0.000	-0.111	0.074	1	0.00	0.03	0.03
1D	70	-23.373	1.155	-0.492	0.000	-0.111	-0.179	1	0.00	0.03	0.04
1E	70	-5.533	0.647	0.497	0.000	0.124	0.074	1	0.00	0.01	0.01
1F	70	-5.533	1.155	0.497	0.000	0.124	-0.179	1	0.00	0.01	0.02

1G	70	-5.533	0.647	-0.492	0.000	-0.111	0.074	1	0.00	0.01	0.01
1H	70	-5.533	1.155	-0.492	0.000	-0.111	-0.179	1	0.00	0.01	0.02
1I	70	-22.759	0.664	0.588	0.000	0.139	0.090	1	0.00	0.03	0.04
1J	70	-22.759	1.138	0.588	0.000	0.139	-0.194	1	0.00	0.03	0.04
1K	70	-22.759	0.664	-0.583	0.000	-0.126	0.090	1	0.00	0.03	0.03
1L	70	-22.759	1.138	-0.583	0.000	-0.126	-0.194	1	0.00	0.03	0.04
1M	70	-6.147	0.664	0.588	0.000	0.139	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1N	70	-6.147	1.138	0.588	0.000	0.139	-0.194	1	0.00	0.01	0.02
1O	70	-6.147	0.664	-0.583	0.000	-0.126	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1P	70	-6.147	1.138	-0.583	0.000	-0.126	-0.194	1	0.00	0.01	0.02
1Q	70	-38.924	0.247	0.317	0.000	0.075	0.272	1	0.00	0.04	0.05
1R	70	-38.924	1.555	0.317	0.000	0.075	-0.376	1	0.01	0.04	0.06
1S	70	-38.924	0.247	-0.313	0.000	-0.062	0.272	1	0.00	0.04	0.05
1T	70	-38.924	1.555	-0.313	0.000	-0.062	-0.376	1	0.01	0.04	0.06
1U	70	10.018	0.247	0.317	0.000	0.075	0.272	1	0.00	0.01	0.02
1V	70	10.018	1.555	0.317	0.000	0.075	-0.376	1	0.01	0.01	0.03
1W	70	10.018	0.247	-0.313	0.000	-0.062	0.272	1	0.00	0.01	0.02
1X	70	10.018	1.555	-0.313	0.000	-0.062	-0.376	1	0.01	0.01	0.02
2	70	-43.239	3.505	0.007	0.000	0.019	0.023	1	0.01	0.05	0.05
7	70	-37.532	2.969	0.006	0.000	0.016	0.001	1	0.01	0.04	0.04
8	70	-46.399	3.827	0.007	0.000	0.020	0.034	1	0.01	0.05	0.05
1A	80	-23.362	0.623	0.497	0.000	0.072	0.139	1	0.00	0.03	0.03
1B	80	-23.362	1.131	0.497	0.000	0.072	-0.065	1	0.00	0.03	0.03
1C	80	-23.362	0.623	-0.492	0.000	-0.060	0.139	1	0.00	0.03	0.03
1D	80	-23.362	1.131	-0.492	0.000	-0.060	-0.065	1	0.00	0.03	0.03
1E	80	-5.522	0.623	0.497	0.000	0.072	0.139	1	0.00	0.01	0.01
1F	80	-5.522	1.131	0.497	0.000	0.072	-0.065	1	0.00	0.01	0.01
1G	80	-5.522	0.623	-0.492	0.000	-0.060	0.139	1	0.00	0.01	0.01
1H	80	-5.522	1.131	-0.492	0.000	-0.060	-0.065	1	0.00	0.01	0.01
1I	80	-22.748	0.640	0.588	0.000	0.078	0.156	1	0.00	0.03	0.03
1J	80	-22.748	1.114	0.588	0.000	0.078	-0.082	1	0.00	0.03	0.03
1K	80	-22.748	0.640	-0.583	0.000	-0.066	0.156	1	0.00	0.03	0.03
1L	80	-22.748	1.114	-0.583	0.000	-0.066	-0.082	1	0.00	0.03	0.03
1M	80	-6.136	0.640	0.588	0.000	0.078	0.156	1	0.00	0.01	0.02
1N	80	-6.136	1.114	0.588	0.000	0.078	-0.082	1	0.00	0.01	0.01
1O	80	-6.136	0.640	-0.583	0.000	-0.066	0.156	1	0.00	0.01	0.01
1P	80	-6.136	1.114	-0.583	0.000	-0.066	-0.082	1	0.00	0.01	0.01
1Q	80	-38.913	0.223	0.317	0.000	0.041	0.296	1	0.00	0.04	0.05
1R	80	-38.913	1.531	0.317	0.000	0.041	-0.223	1	0.01	0.04	0.05
1S	80	-38.913	0.223	-0.313	0.000	-0.029	0.296	1	0.00	0.04	0.05
1T	80	-38.913	1.531	-0.313	0.000	-0.029	-0.223	1	0.01	0.04	0.05
1U	80	10.029	0.223	0.317	0.000	0.041	0.296	1	0.00	0.01	0.02
1V	80	10.029	1.531	0.317	0.000	0.041	-0.223	1	0.01	0.01	0.02
1W	80	10.029	0.223	-0.313	0.000	-0.029	0.296	1	0.00	0.01	0.02
1X	80	10.029	1.531	-0.313	0.000	-0.029	-0.223	1	0.01	0.01	0.02
2	80	-43.226	3.474	0.007	0.000	0.019	0.372	1	0.01	0.05	0.06
7	80	-37.518	2.938	0.006	0.000	0.016	0.297	1	0.01	0.04	0.05
8	80	-46.386	3.796	0.007	0.000	0.019	0.415	1	0.01	0.05	0.06
1A	90	-23.351	0.598	0.497	0.000	0.021	0.201	1	0.00	0.03	0.03
1B	90	-23.351	1.107	0.497	0.000	0.021	0.045	1	0.00	0.03	0.03
1C	90	-23.351	0.598	-0.492	0.000	-0.009	0.201	1	0.00	0.03	0.03
1D	90	-23.351	1.107	-0.492	0.000	-0.009	0.045	1	0.00	0.03	0.03
1E	90	-5.511	0.598	0.497	0.000	0.021	0.201	1	0.00	0.01	0.01
1F	90	-5.511	1.107	0.497	0.000	0.021	0.045	1	0.00	0.01	0.01
1G	90	-5.511	0.598	-0.492	0.000	-0.009	0.201	1	0.00	0.01	0.01
1H	90	-5.511	1.107	-0.492	0.000	-0.009	0.045	1	0.00	0.01	0.01
1I	90	-22.737	0.616	0.588	0.000	0.017	0.219	1	0.00	0.03	0.03
1J	90	-22.737	1.090	0.588	0.000	0.017	0.027	1	0.00	0.03	0.03
1K	90	-22.737	0.616	-0.583	0.000	-0.005	0.219	1	0.00	0.03	0.03
1L	90	-22.737	1.090	-0.583	0.000	-0.005	0.027	1	0.00	0.03	0.03
1M	90	-6.125	0.616	0.588	0.000	0.017	0.219	1	0.00	0.01	0.01
1N	90	-6.125	1.090	0.588	0.000	0.017	0.027	1	0.00	0.01	0.01
1O	90	-6.125	0.616	-0.583	0.000	-0.005	0.219	1	0.00	0.01	0.01
1P	90	-6.125	1.090	-0.583	0.000	-0.005	0.027	1	0.00	0.01	0.01
1Q	90	-38.902	0.199	0.317	0.000	0.008	0.318	1	0.00	0.04	0.05
1R	90	-38.902	1.507	0.317	0.000	0.008	-0.072	1	0.01	0.04	0.05
1S	90	-38.902	0.199	-0.313	0.000	0.004	0.318	1	0.00	0.04	0.05
1T	90	-38.902	1.507	-0.313	0.000	0.004	-0.072	1	0.01	0.04	0.05
1U	90	10.040	0.199	0.317	0.000	0.008	0.318	1	0.00	0.01	0.02
1V	90	10.040	1.507	0.317	0.000	0.008	-0.072	1	0.01	0.01	0.01
1W	90	10.040	0.199	-0.313	0.000	0.004	0.318	1	0.00	0.01	0.02
1X	90	10.040	1.507	-0.313	0.000	0.004	-0.072	1	0.01	0.01	0.01
2	90	-43.213	3.442	0.007	0.000	0.018	0.718	1	0.01	0.05	0.07
7	90	-37.504	2.906	0.006	0.000	0.015	0.589	1	0.01	0.04	0.06
8	90	-46.373	3.764	0.007	0.000	0.018	0.793	1	0.01	0.05	0.07
1A	100	-23.340	0.574	0.497	0.000	-0.030	0.261	1	0.00	0.03	0.03
1B	100	-23.340	1.083	0.497	0.000	-0.030	0.154	1	0.00	0.03	0.03
1C	100	-23.340	0.574	-0.492	0.000	0.042	0.261	1	0.00	0.03	0.04
1D	100	-23.340	1.083	-0.492	0.000	0.042	0.154	1	0.00	0.03	0.03
1E	100	-5.500	0.574	0.497	0.000	-0.030	0.261	1	0.00	0.01	0.01
1F	100	-5.500	1.083	0.497	0.000	-0.030	0.154	1	0.00	0.01	0.01
1G	100	-5.500	0.574	-0.492	0.000	0.042	0.261	1	0.00	0.01	0.02
1H	100	-5.500	1.083	-0.492	0.000	0.042	0.154	1	0.00	0.01	0.01
1I	100	-22.726	0.592	0.588	0.000	-0.044	0.280	1	0.00	0.03	0.04
1J	100	-22.726	1.066	0.588	0.000	-0.044	0.135	1	0.00	0.03	0.03
1K	100	-22.726	0.592	-0.583	0.000	0.055	0.280	1	0.00	0.03	0.04
1L	100	-22.726	1.066	-0.583	0.000	0.055	0.135	1	0.00	0.03	0.03
1M	100	-6.114	0.592	0.588	0.000	-0.044	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1N	100	-6.114	1.066	0.588	0.000	-0.044	0.135	1	0.00	0.01	0.01
1O	100	-6.114	0.592	-0.583	0.000	0.055	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1P	100	-6.114	1.066	-0.583	0.000	0.055	0.135	1	0.00	0.01	0.01
1Q	100	-38.891	0.175	0.317	0.000	-0.026	0.337	1	0.00	0.04	0.05
1R	100	-38.891	1.483	0.317	0.000	-0.026	0.077	1	0.01	0.04	0.05
1S	100	-38.891	0.175	-0.313	0.000	0.038	0.337	1	0.00	0.04	0.05
1T	100	-38.891	1.483	-0.313	0.000	0.038	0.077	1	0.01	0.04	0.05

1U	100	10.051	0.175	0.317	0.000	-0.026	0.337	1	0.00	0.01	0.02
1V	100	10.051	1.483	0.317	0.000	-0.026	0.077	1	0.01	0.01	0.01
1W	100	10.051	0.175	-0.313	0.000	0.038	0.337	1	0.00	0.01	0.02
1X	100	10.051	1.483	-0.313	0.000	0.038	0.077	1	0.01	0.01	0.02
2	100	-43.200	3.411	0.007	0.000	0.017	1.061	1	0.01	0.05	0.08
7	100	-37.490	2.875	0.006	0.000	0.015	0.878	1	0.01	0.04	0.07
8	100	-46.360	3.733	0.007	0.000	0.017	1.168	1	0.01	0.05	0.08

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min} .	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-23.450	0.484	-0.444	1	0.7721	0.9799	0.9915	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1B	-23.450	0.484	-1.039	1	0.7721	0.9799	0.9969	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1C	-23.450	-0.467	-0.444	1	0.7721	0.9792	0.9915	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1D	-23.450	-0.467	-1.039	1	0.7721	0.9792	0.9969	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1E	-5.610	0.484	-0.444	1	0.7721	0.9952	0.9980	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1F	-5.610	0.484	-1.039	1	0.7721	0.9952	0.9993	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1G	-5.610	-0.467	-0.444	1	0.7721	0.9950	0.9980	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1H	-5.610	-0.467	-1.039	1	0.7721	0.9950	0.9993	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1I	-22.836	0.566	-0.437	1	0.7721	0.9801	0.9911	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1J	-22.836	0.566	-1.046	1	0.7721	0.9801	0.9972	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1K	-22.836	-0.550	-0.437	1	0.7721	0.9794	0.9911	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1L	-22.836	-0.550	-1.046	1	0.7721	0.9794	0.9972	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1M	-6.224	0.566	-0.437	1	0.7721	0.9946	0.9976	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1N	-6.224	0.566	-1.046	1	0.7721	0.9946	0.9992	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1O	-6.224	-0.550	-0.437	1	0.7721	0.9944	0.9976	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1P	-6.224	-0.550	-1.046	1	0.7721	0.9944	0.9992	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1Q	-39.001	0.312	0.337	1	0.7721	0.9656	1.0015	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1R	-39.001	0.312	-1.519	1	0.7721	0.9656	0.9968	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
1S	-39.001	-0.296	0.337	1	0.7721	0.9636	1.0015	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1T	-39.001	-0.296	-1.519	1	0.7721	0.9636	0.9968	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
2	-43.330	0.024	-2.507	1	0.7721	1.0037	0.9870	--	--	0.06	--	0.13	Snell. 'zx'= 38
7	-37.630	0.020	-2.153	1	0.7721	1.0032	0.9891	--	--	0.05	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
8	-46.490	0.024	-2.722	1	0.7721	1.0040	0.9858	--	--	0.07	--	0.14	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 3 NI 4703 NF 4676 Lungh. 41.9 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
 qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy	Fz	Mx ----- kN*m	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-14.432	0.041	0.618	0.000	0.676	0.112	1	0.00	0.02	0.06	
1B	0	-14.432	0.592	0.618	0.000	0.676	-0.378	1	0.00	0.02	0.06	
1C	0	-14.432	0.041	-0.614	0.000	-0.667	0.112	1	0.00	0.02	0.05	
1D	0	-14.432	0.592	-0.614	0.000	-0.667	-0.378	1	0.00	0.02	0.06	
1E	0	-2.346	0.041	0.618	0.000	0.676	0.112	1	0.00	0.00	0.04	
1F	0	-2.346	0.592	0.618	0.000	0.676	-0.378	1	0.00	0.00	0.05	
1G	0	-2.346	0.041	-0.614	0.000	-0.667	0.112	1	0.00	0.00	0.04	
1H	0	-2.346	0.592	-0.614	0.000	-0.667	-0.378	1	0.00	0.00	0.05	
1I	0	-14.063	0.061	0.745	0.000	0.816	0.081	1	0.00	0.02	0.06	
1J	0	-14.063	0.572	0.745	0.000	0.816	-0.347	1	0.00	0.02	0.07	
1K	0	-14.063	0.061	-0.741	0.000	-0.806	0.081	1	0.00	0.02	0.06	
1L	0	-14.063	0.572	-0.741	0.000	-0.806	-0.347	1	0.00	0.02	0.07	
1M	0	-2.715	0.061	0.745	0.000	0.816	0.081	1	0.00	0.00	0.05	
1N	0	-2.715	0.572	0.745	0.000	0.816	-0.347	1	0.00	0.00	0.06	
1O	0	-2.715	0.061	-0.741	0.000	-0.806	0.081	1	0.00	0.00	0.05	
1P	0	-2.715	0.572	-0.741	0.000	-0.806	-0.347	1	0.00	0.00	0.06	
1Q	0	-25.920	-0.318	0.372	0.000	0.387	0.201	1	0.00	0.03	0.06	
1R	0	-25.920	0.951	0.372	0.000	0.387	-0.467	1	0.00	0.03	0.06	
1S	0	-25.920	-0.318	-0.368	0.000	-0.378	0.201	1	0.00	0.03	0.05	
1T	0	-25.920	0.951	-0.368	0.000	-0.378	-0.467	1	0.00	0.03	0.06	
1U	0	9.142	-0.318	0.372	0.000	0.387	0.201	1	0.00	0.01	0.04	
1V	0	9.142	0.951	0.372	0.000	0.387	-0.467	1	0.00	0.01	0.04	
1W	0	9.142	-0.318	-0.368	0.000	-0.378	0.201	1	0.00	0.01	0.04	
1X	0	9.142	0.951	-0.368	0.000	-0.378	-0.467	1	0.00	0.01	0.04	
2	0	-22.660	0.683	0.007	0.000	0.014	-0.305	1	0.00	0.03	0.03	
7	0	-19.890	0.621	0.006	0.000	0.012	-0.275	1	0.00	0.02	0.03	
8	0	-24.110	0.723	0.007	0.000	0.014	-0.324	1	0.00	0.03	0.04	
1A	4	-14.437	0.031	0.618	0.000	0.650	0.114	1	0.00	0.02	0.05	
1B	4	-14.437	0.582	0.618	0.000	0.650	-0.354	1	0.00	0.02	0.06	
1C	4	-14.437	0.031	-0.614	0.000	-0.641	0.114	1	0.00	0.02	0.05	
1D	4	-14.437	0.582	-0.614	0.000	-0.641	-0.354	1	0.00	0.02	0.06	
1E	4	-2.350	0.031	0.618	0.000	0.650	0.114	1	0.00	0.00	0.04	
1F	4	-2.350	0.582	0.618	0.000	0.650	-0.354	1	0.00	0.00	0.05	
1G	4	-2.350	0.031	-0.614	0.000	-0.641	0.114	1	0.00	0.00	0.04	
1H	4	-2.350	0.582	-0.614	0.000	-0.641	-0.354	1	0.00	0.00	0.05	
1I	4	-14.067	0.051	0.745	0.000	0.785	0.083	1	0.00	0.02	0.06	
1J	4	-14.067	0.562	0.745	0.000	0.785	-0.323	1	0.00	0.02	0.07	
1K	4	-14.067	0.051	-0.741	0.000	-0.776	0.083	1	0.00	0.02	0.06	
1L	4	-14.067	0.562	-0.741	0.000	-0.776	-0.323	1	0.00	0.02	0.07	
1M	4	-2.719	0.051	0.745	0.000	0.785	0.083	1	0.00	0.00	0.05	
1N	4	-2.719	0.562	0.745	0.000	0.785	-0.323	1	0.00	0.00	0.05	
1O	4	-2.719	0.051	-0.741	0.000	-0.776	0.083	1	0.00	0.00	0.05	
1P	4	-2.719	0.562	-0.741	0.000	-0.776	-0.323	1	0.00	0.00	0.05	
1Q	4	-25.924	-0.328	0.372	0.000	0.372	0.188	1	0.00	0.03	0.05	

1R	4	-25.924	0.941	0.372	0.000	0.372	-0.428	1	0.00	0.03	0.06
1S	4	-25.924	-0.328	-0.368	0.000	-0.363	0.188	1	0.00	0.03	0.05
1T	4	-25.924	0.941	-0.368	0.000	-0.363	-0.428	1	0.00	0.03	0.06
1U	4	9.138	-0.328	0.372	0.000	0.372	0.188	1	0.00	0.01	0.03
1V	4	9.138	0.941	0.372	0.000	0.372	-0.428	1	0.00	0.01	0.04
1W	4	9.138	-0.328	-0.368	0.000	-0.363	0.188	1	0.00	0.01	0.03
1X	4	9.138	0.941	-0.368	0.000	-0.363	-0.428	1	0.00	0.01	0.04
2	4	-22.666	0.670	0.007	0.000	0.014	-0.276	1	0.00	0.03	0.03
7	4	-19.896	0.608	0.006	0.000	0.012	-0.249	1	0.00	0.02	0.03
8	4	-24.115	0.710	0.007	0.000	0.014	-0.294	1	0.00	0.03	0.04
1A	8	-14.441	0.021	0.618	0.000	0.625	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1B	8	-14.441	0.572	0.618	0.000	0.625	-0.330	1	0.00	0.02	0.06
1C	8	-14.441	0.021	-0.614	0.000	-0.616	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1D	8	-14.441	0.572	-0.614	0.000	-0.616	-0.330	1	0.00	0.02	0.06
1E	8	-2.354	0.021	0.618	0.000	0.625	0.115	1	0.00	0.00	0.04
1F	8	-2.354	0.572	0.618	0.000	0.625	-0.330	1	0.00	0.00	0.04
1G	8	-2.354	0.021	-0.614	0.000	-0.616	0.115	1	0.00	0.00	0.04
1H	8	-2.354	0.572	-0.614	0.000	-0.616	-0.330	1	0.00	0.00	0.04
1I	8	-14.072	0.041	0.745	0.000	0.754	0.085	1	0.00	0.02	0.06
1J	8	-14.072	0.552	0.745	0.000	0.754	-0.300	1	0.00	0.02	0.06
1K	8	-14.072	0.041	-0.741	0.000	-0.745	0.085	1	0.00	0.02	0.06
1L	8	-14.072	0.552	-0.741	0.000	-0.745	-0.300	1	0.00	0.02	0.06
1M	8	-2.724	0.041	0.745	0.000	0.754	0.085	1	0.00	0.00	0.05
1N	8	-2.724	0.552	0.745	0.000	0.754	-0.300	1	0.00	0.00	0.05
1O	8	-2.724	0.041	-0.741	0.000	-0.745	0.085	1	0.00	0.00	0.04
1P	8	-2.724	0.552	-0.741	0.000	-0.745	-0.300	1	0.00	0.00	0.05
1Q	8	-25.929	-0.338	0.372	0.000	0.357	0.174	1	0.00	0.03	0.05
1R	8	-25.929	0.931	0.372	0.000	0.357	-0.389	1	0.00	0.03	0.06
1S	8	-25.929	-0.338	-0.368	0.000	-0.348	0.174	1	0.00	0.03	0.05
1T	8	-25.929	0.931	-0.368	0.000	-0.348	-0.389	1	0.00	0.03	0.06
1U	8	9.133	-0.338	0.372	0.000	0.357	0.174	1	0.00	0.01	0.03
1V	8	9.133	0.931	0.372	0.000	0.357	-0.389	1	0.00	0.01	0.04
1W	8	9.133	-0.338	-0.368	0.000	-0.348	0.174	1	0.00	0.01	0.03
1X	8	9.133	0.931	-0.368	0.000	-0.348	-0.389	1	0.00	0.01	0.04
2	8	-22.672	0.657	0.007	0.000	0.014	-0.249	1	0.00	0.03	0.03
7	8	-19.902	0.595	0.006	0.000	0.011	-0.224	1	0.00	0.02	0.03
8	8	-24.120	0.697	0.007	0.000	0.014	-0.265	1	0.00	0.03	0.03
1A	13	-14.445	0.010	0.618	0.000	0.599	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	13	-14.445	0.562	0.618	0.000	0.599	-0.306	1	0.00	0.02	0.06
1C	13	-14.445	0.010	-0.614	0.000	-0.590	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	13	-14.445	0.562	-0.614	0.000	-0.590	-0.306	1	0.00	0.02	0.06
1E	13	-2.358	0.010	0.618	0.000	0.599	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1F	13	-2.358	0.562	0.618	0.000	0.599	-0.306	1	0.00	0.00	0.04
1G	13	-2.358	0.010	-0.614	0.000	-0.590	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1H	13	-2.358	0.562	-0.614	0.000	-0.590	-0.306	1	0.00	0.00	0.04
1I	13	-14.076	0.031	0.745	0.000	0.723	0.087	1	0.00	0.02	0.06
1J	13	-14.076	0.542	0.745	0.000	0.723	-0.277	1	0.00	0.02	0.06
1K	13	-14.076	0.031	-0.741	0.000	-0.714	0.087	1	0.00	0.02	0.06
1L	13	-14.076	0.542	-0.741	0.000	-0.714	-0.277	1	0.00	0.02	0.06
1M	13	-2.728	0.031	0.745	0.000	0.723	0.087	1	0.00	0.00	0.04
1N	13	-2.728	0.542	0.745	0.000	0.723	-0.277	1	0.00	0.00	0.05
1O	13	-2.728	0.031	-0.741	0.000	-0.714	0.087	1	0.00	0.00	0.04
1P	13	-2.728	0.542	-0.741	0.000	-0.714	-0.277	1	0.00	0.00	0.05
1Q	13	-25.933	-0.348	0.372	0.000	0.341	0.160	1	0.00	0.03	0.05
1R	13	-25.933	0.921	0.372	0.000	0.341	-0.350	1	0.00	0.03	0.06
1S	13	-25.933	-0.348	-0.368	0.000	-0.332	0.160	1	0.00	0.03	0.05
1T	13	-25.933	0.921	-0.368	0.000	-0.332	-0.350	1	0.00	0.03	0.06
1U	13	9.129	-0.348	0.372	0.000	0.341	0.160	1	0.00	0.01	0.03
1V	13	9.129	0.921	0.372	0.000	0.341	-0.350	1	0.00	0.01	0.04
1W	13	9.129	-0.348	-0.368	0.000	-0.332	0.160	1	0.00	0.01	0.03
1X	13	9.129	0.921	-0.368	0.000	-0.332	-0.350	1	0.00	0.01	0.04
2	13	-22.678	0.644	0.007	0.000	0.013	-0.221	1	0.00	0.03	0.03
7	13	-19.908	0.582	0.006	0.000	0.011	-0.199	1	0.00	0.02	0.03
8	13	-24.125	0.684	0.007	0.000	0.013	-0.236	1	0.00	0.03	0.03
1A	17	-14.450	0.000	0.618	0.000	0.573	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	17	-14.450	0.552	0.618	0.000	0.573	-0.283	1	0.00	0.02	0.05
1C	17	-14.450	0.000	-0.614	0.000	-0.565	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	17	-14.450	0.552	-0.614	0.000	-0.565	-0.283	1	0.00	0.02	0.05
1E	17	-2.363	0.000	0.618	0.000	0.573	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1F	17	-2.363	0.552	0.618	0.000	0.573	-0.283	1	0.00	0.00	0.04
1G	17	-2.363	0.000	-0.614	0.000	-0.565	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1H	17	-2.363	0.552	-0.614	0.000	-0.565	-0.283	1	0.00	0.00	0.04
1I	17	-14.080	0.021	0.745	0.000	0.692	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1J	17	-14.080	0.532	0.745	0.000	0.692	-0.255	1	0.00	0.02	0.06
1K	17	-14.080	0.021	-0.741	0.000	-0.683	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1L	17	-14.080	0.532	-0.741	0.000	-0.683	-0.255	1	0.00	0.02	0.06
1M	17	-2.732	0.021	0.745	0.000	0.692	0.088	1	0.00	0.00	0.04
1N	17	-2.732	0.532	0.745	0.000	0.692	-0.255	1	0.00	0.00	0.05
1O	17	-2.732	0.021	-0.741	0.000	-0.683	0.088	1	0.00	0.00	0.04
1P	17	-2.732	0.532	-0.741	0.000	-0.683	-0.255	1	0.00	0.00	0.05
1Q	17	-25.937	-0.358	0.372	0.000	0.326	0.145	1	0.00	0.03	0.05
1R	17	-25.937	0.911	0.372	0.000	0.326	-0.311	1	0.00	0.03	0.05
1S	17	-25.937	-0.358	-0.368	0.000	-0.317	0.145	1	0.00	0.03	0.05
1T	17	-25.937	0.911	-0.368	0.000	-0.317	-0.311	1	0.00	0.03	0.05
1U	17	9.125	-0.358	0.372	0.000	0.326	0.145	1	0.00	0.01	0.03
1V	17	9.125	0.911	0.372	0.000	0.326	-0.311	1	0.00	0.01	0.04
1W	17	9.125	-0.358	-0.368	0.000	-0.317	0.145	1	0.00	0.01	0.03
1X	17	9.125	0.911	-0.368	0.000	-0.317	-0.311	1	0.00	0.01	0.04
2	17	-22.684	0.630	0.007	0.000	0.013	-0.195	1	0.00	0.03	0.03
7	17	-19.914	0.569	0.006	0.000	0.011	-0.175	1	0.00	0.02	0.03
8	17	-24.130	0.671	0.007	0.000	0.013	-0.207	1	0.00	0.03	0.03
1A	21	-14.454	-0.010	0.618	0.000	0.548	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	21	-14.454	0.542	0.618	0.000	0.548	-0.260	1	0.00	0.02	0.05
1C	21	-14.454	-0.010	-0.614	0.000	-0.539	0.116	1	0.00	0.02	0.05

1D	21	-14.454	0.542	-0.614	0.000	-0.539	-0.260	1	0.00	0.02	0.05
1E	21	-2.367	-0.010	0.618	0.000	0.548	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1F	21	-2.367	0.542	0.618	0.000	0.548	-0.260	1	0.00	0.00	0.04
1G	21	-2.367	-0.010	-0.614	0.000	-0.539	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1H	21	-2.367	0.542	-0.614	0.000	-0.539	-0.260	1	0.00	0.00	0.04
1I	21	-14.084	0.010	0.745	0.000	0.661	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	21	-14.084	0.522	0.745	0.000	0.661	-0.233	1	0.00	0.02	0.06
1K	21	-14.084	0.010	-0.741	0.000	-0.653	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	21	-14.084	0.522	-0.741	0.000	-0.653	-0.233	1	0.00	0.02	0.06
1M	21	-2.737	0.010	0.745	0.000	0.661	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	21	-2.737	0.522	0.745	0.000	0.661	-0.233	1	0.00	0.00	0.04
1O	21	-2.737	0.010	-0.741	0.000	-0.653	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	21	-2.737	0.522	-0.741	0.000	-0.653	-0.233	1	0.00	0.00	0.04
1Q	21	-25.942	-0.368	0.372	0.000	0.310	0.130	1	0.00	0.03	0.05
1R	21	-25.942	0.901	0.372	0.000	0.310	-0.274	1	0.00	0.03	0.05
1S	21	-25.942	-0.368	-0.368	0.000	-0.302	0.130	1	0.00	0.03	0.05
1T	21	-25.942	0.901	-0.368	0.000	-0.302	-0.274	1	0.00	0.03	0.05
1U	21	9.121	-0.368	0.372	0.000	0.310	0.130	1	0.00	0.01	0.03
1V	21	9.121	0.901	0.372	0.000	0.310	-0.274	1	0.00	0.01	0.03
1W	21	9.121	-0.368	-0.368	0.000	-0.302	0.130	1	0.00	0.01	0.03
1X	21	9.121	0.901	-0.368	0.000	-0.302	-0.274	1	0.00	0.01	0.03
2	21	-22.690	0.617	0.007	0.000	0.013	-0.169	1	0.00	0.03	0.03
7	21	-19.920	0.556	0.006	0.000	0.011	-0.151	1	0.00	0.02	0.03
8	21	-24.135	0.658	0.007	0.000	0.013	-0.180	1	0.00	0.03	0.03
1A	25	-14.458	-0.020	0.618	0.000	0.522	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	25	-14.458	0.532	0.618	0.000	0.522	-0.238	1	0.00	0.02	0.05
1C	25	-14.458	-0.020	-0.614	0.000	-0.514	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	25	-14.458	0.532	-0.614	0.000	-0.514	-0.238	1	0.00	0.02	0.05
1E	25	-2.371	-0.020	0.618	0.000	0.522	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1F	25	-2.371	0.532	0.618	0.000	0.522	-0.238	1	0.00	0.00	0.04
1G	25	-2.371	-0.020	-0.614	0.000	-0.514	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1H	25	-2.371	0.532	-0.614	0.000	-0.514	-0.238	1	0.00	0.00	0.04
1I	25	-14.089	0.000	0.745	0.000	0.630	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	25	-14.089	0.512	0.745	0.000	0.630	-0.211	1	0.00	0.02	0.05
1K	25	-14.089	0.000	-0.741	0.000	-0.622	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	25	-14.089	0.512	-0.741	0.000	-0.622	-0.211	1	0.00	0.02	0.05
1M	25	-2.741	0.000	0.745	0.000	0.630	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	25	-2.741	0.512	0.745	0.000	0.630	-0.211	1	0.00	0.00	0.04
1O	25	-2.741	0.000	-0.741	0.000	-0.622	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	25	-2.741	0.512	-0.741	0.000	-0.622	-0.211	1	0.00	0.00	0.04
1Q	25	-25.946	-0.379	0.372	0.000	0.295	0.114	1	0.00	0.03	0.05
1R	25	-25.946	0.891	0.372	0.000	0.295	-0.236	1	0.00	0.03	0.05
1S	25	-25.946	-0.379	-0.368	0.000	-0.286	0.114	1	0.00	0.03	0.05
1T	25	-25.946	0.891	-0.368	0.000	-0.286	-0.236	1	0.00	0.03	0.05
1U	25	9.116	-0.379	0.372	0.000	0.295	0.114	1	0.00	0.01	0.03
1V	25	9.116	0.891	0.372	0.000	0.295	-0.236	1	0.00	0.01	0.03
1W	25	9.116	-0.379	-0.368	0.000	-0.286	0.114	1	0.00	0.01	0.03
1X	25	9.116	0.891	-0.368	0.000	-0.286	-0.236	1	0.00	0.01	0.03
2	25	-22.696	0.604	0.007	0.000	0.012	-0.143	1	0.00	0.03	0.03
7	25	-19.926	0.543	0.006	0.000	0.010	-0.128	1	0.00	0.02	0.03
8	25	-24.140	0.645	0.007	0.000	0.012	-0.152	1	0.00	0.03	0.03
1A	29	-14.463	-0.030	0.618	0.000	0.496	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1B	29	-14.463	0.522	0.618	0.000	0.496	-0.216	1	0.00	0.02	0.05
1C	29	-14.463	-0.030	-0.614	0.000	-0.488	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1D	29	-14.463	0.522	-0.614	0.000	-0.488	-0.216	1	0.00	0.02	0.05
1E	29	-2.376	-0.030	0.618	0.000	0.496	0.115	1	0.00	0.00	0.03
1F	29	-2.376	0.522	0.618	0.000	0.496	-0.216	1	0.00	0.00	0.03
1G	29	-2.376	-0.030	-0.614	0.000	-0.488	0.115	1	0.00	0.00	0.03
1H	29	-2.376	0.522	-0.614	0.000	-0.488	-0.216	1	0.00	0.00	0.03
1I	29	-14.093	-0.010	0.745	0.000	0.599	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	29	-14.093	0.502	0.745	0.000	0.599	-0.190	1	0.00	0.02	0.05
1K	29	-14.093	-0.010	-0.741	0.000	-0.591	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	29	-14.093	0.502	-0.741	0.000	-0.591	-0.190	1	0.00	0.02	0.05
1M	29	-2.745	-0.010	0.745	0.000	0.599	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	29	-2.745	0.502	0.745	0.000	0.599	-0.190	1	0.00	0.00	0.04
1O	29	-2.745	-0.010	-0.741	0.000	-0.591	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	29	-2.745	0.502	-0.741	0.000	-0.591	-0.190	1	0.00	0.00	0.04
1Q	29	-25.950	-0.389	0.372	0.000	0.279	0.098	1	0.00	0.03	0.05
1R	29	-25.950	0.881	0.372	0.000	0.279	-0.199	1	0.00	0.03	0.05
1S	29	-25.950	-0.389	-0.368	0.000	-0.271	0.098	1	0.00	0.03	0.05
1T	29	-25.950	0.881	-0.368	0.000	-0.271	-0.199	1	0.00	0.03	0.05
1U	29	9.112	-0.389	0.372	0.000	0.279	0.098	1	0.00	0.01	0.03
1V	29	9.112	0.881	0.372	0.000	0.279	-0.199	1	0.00	0.01	0.03
1W	29	9.112	-0.389	-0.368	0.000	-0.271	0.098	1	0.00	0.01	0.03
1X	29	9.112	0.881	-0.368	0.000	-0.271	-0.199	1	0.00	0.01	0.03
2	29	-22.702	0.591	0.007	0.000	0.012	-0.118	1	0.00	0.03	0.03
7	29	-19.932	0.530	0.006	0.000	0.010	-0.106	1	0.00	0.02	0.03
8	29	-24.145	0.631	0.007	0.000	0.012	-0.126	1	0.00	0.03	0.03
1A	34	-14.467	-0.040	0.618	0.000	0.470	0.113	1	0.00	0.02	0.04
1B	34	-14.467	0.512	0.618	0.000	0.470	-0.194	1	0.00	0.02	0.05
1C	34	-14.467	-0.040	-0.614	0.000	-0.463	0.113	1	0.00	0.02	0.04
1D	34	-14.467	0.512	-0.614	0.000	-0.463	-0.194	1	0.00	0.02	0.05
1E	34	-2.380	-0.040	0.618	0.000	0.470	0.113	1	0.00	0.00	0.03
1F	34	-2.380	0.512	0.618	0.000	0.470	-0.194	1	0.00	0.00	0.03
1G	34	-2.380	-0.040	-0.614	0.000	-0.463	0.113	1	0.00	0.00	0.03
1H	34	-2.380	0.512	-0.614	0.000	-0.463	-0.194	1	0.00	0.00	0.03
1I	34	-14.097	-0.020	0.745	0.000	0.568	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	34	-14.097	0.492	0.745	0.000	0.568	-0.170	1	0.00	0.02	0.05
1K	34	-14.097	-0.020	-0.741	0.000	-0.560	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	34	-14.097	0.492	-0.741	0.000	-0.560	-0.170	1	0.00	0.02	0.05
1M	34	-2.749	-0.020	0.745	0.000	0.568	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	34	-2.749	0.492	0.745	0.000	0.568	-0.170	1	0.00	0.00	0.04
1O	34	-2.749	-0.020	-0.741	0.000	-0.560	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	34	-2.749	0.492	-0.741	0.000	-0.560	-0.170	1	0.00	0.00	0.04
1Q	34	-25.954	-0.399	0.372	0.000	0.264	0.082	1	0.00	0.03	0.05

1R	34	-25.954	0.870	0.372	0.000	0.264	-0.162	1	0.00	0.03	0.05
1S	34	-25.954	-0.399	-0.368	0.000	-0.256	0.082	1	0.00	0.03	0.04
1T	34	-25.954	0.870	-0.368	0.000	-0.256	-0.162	1	0.00	0.03	0.05
1U	34	9.108	-0.399	0.372	0.000	0.264	0.082	1	0.00	0.01	0.03
1V	34	9.108	0.870	0.372	0.000	0.264	-0.162	1	0.00	0.01	0.03
1W	34	9.108	-0.399	-0.368	0.000	-0.256	0.082	1	0.00	0.01	0.03
1X	34	9.108	0.870	-0.368	0.000	-0.256	-0.162	1	0.00	0.01	0.03
2	34	-22.708	0.578	0.007	0.000	0.012	-0.093	1	0.00	0.03	0.03
7	34	-19.938	0.516	0.006	0.000	0.010	-0.084	1	0.00	0.02	0.03
8	34	-24.150	0.618	0.007	0.000	0.012	-0.099	1	0.00	0.03	0.03
1A	38	-14.471	-0.050	0.618	0.000	0.445	0.112	1	0.00	0.02	0.04
1B	38	-14.471	0.502	0.618	0.000	0.445	-0.173	1	0.00	0.02	0.04
1C	38	-14.471	-0.050	-0.614	0.000	-0.437	0.112	1	0.00	0.02	0.04
1D	38	-14.471	0.502	-0.614	0.000	-0.437	-0.173	1	0.00	0.02	0.04
1E	38	-2.384	-0.050	0.618	0.000	0.445	0.112	1	0.00	0.00	0.03
1F	38	-2.384	0.502	0.618	0.000	0.445	-0.173	1	0.00	0.00	0.03
1G	38	-2.384	-0.050	-0.614	0.000	-0.437	0.112	1	0.00	0.00	0.03
1H	38	-2.384	0.502	-0.614	0.000	-0.437	-0.173	1	0.00	0.00	0.03
1I	38	-14.102	-0.030	0.745	0.000	0.537	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1J	38	-14.102	0.481	0.745	0.000	0.537	-0.149	1	0.00	0.02	0.05
1K	38	-14.102	-0.030	-0.741	0.000	-0.530	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1L	38	-14.102	0.481	-0.741	0.000	-0.530	-0.149	1	0.00	0.02	0.05
1M	38	-2.754	-0.030	0.745	0.000	0.537	0.088	1	0.00	0.00	0.03
1N	38	-2.754	0.481	0.745	0.000	0.537	-0.149	1	0.00	0.00	0.04
1O	38	-2.754	-0.030	-0.741	0.000	-0.530	0.088	1	0.00	0.00	0.03
1P	38	-2.754	0.481	-0.741	0.000	-0.530	-0.149	1	0.00	0.00	0.04
1Q	38	-25.959	-0.409	0.372	0.000	0.248	0.065	1	0.00	0.03	0.04
1R	38	-25.959	0.860	0.372	0.000	0.248	-0.126	1	0.00	0.03	0.05
1S	38	-25.959	-0.409	-0.368	0.000	-0.241	0.065	1	0.00	0.03	0.04
1T	38	-25.959	0.860	-0.368	0.000	-0.241	-0.126	1	0.00	0.03	0.05
1U	38	9.103	-0.409	0.372	0.000	0.248	0.065	1	0.00	0.01	0.03
1V	38	9.103	0.860	0.372	0.000	0.248	-0.126	1	0.00	0.01	0.03
1W	38	9.103	-0.409	-0.368	0.000	-0.241	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1X	38	9.103	0.860	-0.368	0.000	-0.241	-0.126	1	0.00	0.01	0.03
2	38	-22.714	0.565	0.007	0.000	0.011	-0.069	1	0.00	0.03	0.03
7	38	-19.944	0.503	0.006	0.000	0.010	-0.063	1	0.00	0.02	0.02
8	38	-24.155	0.605	0.007	0.000	0.012	-0.074	1	0.00	0.03	0.03

1A	42	-14.475	-0.060	0.618	0.000	0.419	0.109	1	0.00	0.02	0.04
1B	42	-14.475	0.492	0.618	0.000	0.419	-0.152	1	0.00	0.02	0.04
1C	42	-14.475	-0.060	-0.614	0.000	-0.412	0.109	1	0.00	0.02	0.04
1D	42	-14.475	0.492	-0.614	0.000	-0.412	-0.152	1	0.00	0.02	0.04
1E	42	-2.389	-0.060	0.618	0.000	0.419	0.109	1	0.00	0.00	0.03
1F	42	-2.389	0.492	0.618	0.000	0.419	-0.152	1	0.00	0.00	0.03
1G	42	-2.389	-0.060	-0.614	0.000	-0.412	0.109	1	0.00	0.00	0.03
1H	42	-2.389	0.492	-0.614	0.000	-0.412	-0.152	1	0.00	0.00	0.03
1I	42	-14.106	-0.040	0.745	0.000	0.506	0.087	1	0.00	0.02	0.05
1J	42	-14.106	0.471	0.745	0.000	0.506	-0.130	1	0.00	0.02	0.05
1K	42	-14.106	-0.040	-0.741	0.000	-0.499	0.087	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-14.106	0.471	-0.741	0.000	-0.499	-0.130	1	0.00	0.02	0.05
1M	42	-2.758	-0.040	0.745	0.000	0.506	0.087	1	0.00	0.00	0.03
1N	42	-2.758	0.471	0.745	0.000	0.506	-0.130	1	0.00	0.00	0.03
1O	42	-2.758	-0.040	-0.741	0.000	-0.499	0.087	1	0.00	0.00	0.03
1P	42	-2.758	0.471	-0.741	0.000	-0.499	-0.130	1	0.00	0.00	0.03
1Q	42	-25.963	-0.419	0.372	0.000	0.233	0.047	1	0.00	0.03	0.04
1R	42	-25.963	0.850	0.372	0.000	0.233	-0.090	1	0.00	0.03	0.04
1S	42	-25.963	-0.419	-0.368	0.000	-0.225	0.047	1	0.00	0.03	0.04
1T	42	-25.963	0.850	-0.368	0.000	-0.225	-0.090	1	0.00	0.03	0.04
1U	42	9.099	-0.419	0.372	0.000	0.233	0.047	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	9.099	0.850	0.372	0.000	0.233	-0.090	1	0.00	0.01	0.02
1W	42	9.099	-0.419	-0.368	0.000	-0.225	0.047	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	9.099	0.850	-0.368	0.000	-0.225	-0.090	1	0.00	0.01	0.02
2	42	-22.720	0.552	0.007	0.000	0.011	-0.046	1	0.00	0.03	0.03
7	42	-19.950	0.490	0.006	0.000	0.009	-0.042	1	0.00	0.02	0.02
8	42	-24.160	0.592	0.007	0.000	0.011	-0.049	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.475	0.676	0.116	1	0.9691	0.9923	1.0010	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1B	-14.475	0.676	-0.378	1	0.9691	0.9923	0.9992	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1C	-14.475	-0.667	0.116	1	0.9691	0.9923	1.0010	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1D	-14.475	-0.667	-0.378	1	0.9691	0.9923	0.9992	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1E	-2.389	0.676	0.116	1	0.9691	0.9987	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1F	-2.389	0.676	-0.378	1	0.9691	0.9987	0.9999	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1G	-2.389	-0.667	0.116	1	0.9691	0.9987	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1H	-2.389	-0.667	-0.378	1	0.9691	0.9987	0.9999	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1I	-14.106	0.816	0.089	1	0.9691	0.9925	1.0008	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1J	-14.106	0.816	-0.347	1	0.9691	0.9925	0.9991	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1K	-14.106	-0.806	0.089	1	0.9691	0.9925	1.0008	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1L	-14.106	-0.806	-0.347	1	0.9691	0.9925	0.9991	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1M	-2.758	0.816	0.089	1	0.9691	0.9985	1.0002	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1N	-2.758	0.816	-0.347	1	0.9691	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1O	-2.758	-0.806	0.089	1	0.9691	0.9985	1.0002	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1P	-2.758	-0.806	-0.347	1	0.9691	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1Q	-25.963	0.387	0.201	1	0.9691	0.9860	0.9977	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1R	-25.963	0.387	-0.467	1	0.9691	0.9860	0.9974	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1S	-25.963	-0.378	0.201	1	0.9691	0.9860	0.9977	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1T	-25.963	-0.378	-0.467	1	0.9691	0.9860	0.9974	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
2	-22.720	0.014	-0.305	1	0.9691	0.9895	0.9975	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 16

7	-19.950	0.012	-0.275	1	0.9691	0.9908	0.9978	--	--	0.02	--	0.03 Snell.	'zx'=' 16
8	-24.160	0.014	-0.324	1	0.9691	0.9888	0.9973	--	--	0.03	--	0.04 Snell.	'zx'=' 16

ASTA NUM. 4 NI 4703 NF 4681 Lungh. 43.5 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	cm	kN			kN*m							
1A	0	-13.777	0.085	0.878	0.000	1.052	0.044	1	0.00	0.02	0.07	
1B	0	-13.777	0.569	0.878	0.000	1.052	-0.323	1	0.00	0.02	0.08	
1C	0	-13.777	0.085	-0.879	0.000	-1.053	0.044	1	0.00	0.02	0.07	
1D	0	-13.777	0.569	-0.879	0.000	-1.053	-0.323	1	0.00	0.02	0.08	
1E	0	-2.789	0.085	0.878	0.000	1.052	0.044	1	0.00	0.00	0.06	
1F	0	-2.789	0.569	0.878	0.000	1.052	-0.323	1	0.00	0.00	0.07	
1G	0	-2.789	0.085	-0.879	0.000	-1.053	0.044	1	0.00	0.00	0.06	
1H	0	-2.789	0.569	-0.879	0.000	-1.053	-0.323	1	0.00	0.00	0.07	
1I	0	-14.330	0.042	0.508	0.000	0.600	0.114	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-14.330	0.612	0.508	0.000	0.600	-0.394	1	0.00	0.02	0.06	
1K	0	-14.330	0.042	-0.509	0.000	-0.602	0.114	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-14.330	0.612	-0.509	0.000	-0.602	-0.394	1	0.00	0.02	0.06	
1M	0	-2.237	0.042	0.508	0.000	0.600	0.114	1	0.00	0.00	0.04	
1N	0	-2.237	0.612	0.508	0.000	0.600	-0.394	1	0.00	0.00	0.04	
1O	0	-2.237	0.042	-0.509	0.000	-0.602	0.114	1	0.00	0.00	0.04	
1P	0	-2.237	0.612	-0.509	0.000	-0.602	-0.394	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	0	-25.635	-0.324	0.329	0.000	0.387	0.203	1	0.00	0.03	0.05	
1R	0	-25.635	0.979	0.329	0.000	0.387	-0.482	1	0.00	0.03	0.06	
1S	0	-25.635	-0.324	-0.329	0.000	-0.389	0.203	1	0.00	0.03	0.05	
1T	0	-25.635	0.979	-0.329	0.000	-0.389	-0.482	1	0.00	0.03	0.06	
1U	0	9.069	-0.324	0.329	0.000	0.387	0.203	1	0.00	0.01	0.04	
1V	0	9.069	0.979	0.329	0.000	0.387	-0.482	1	0.00	0.01	0.04	
1W	0	9.069	-0.324	-0.329	0.000	-0.389	0.203	1	0.00	0.01	0.04	
1X	0	9.069	0.979	-0.329	0.000	-0.389	-0.482	1	0.00	0.01	0.04	
2	0	-21.320	0.706	-0.000	0.000	-0.001	-0.322	1	0.00	0.02	0.03	
7	0	-19.000	0.643	-0.001	0.000	-0.001	-0.290	1	0.00	0.02	0.03	
8	0	-23.130	0.748	-0.001	0.000	-0.001	-0.343	1	0.00	0.03	0.04	
1A	4	-13.781	0.075	0.878	0.000	1.014	0.048	1	0.00	0.02	0.07	
1B	4	-13.781	0.559	0.878	0.000	1.014	-0.299	1	0.00	0.02	0.08	
1C	4	-13.781	0.075	-0.879	0.000	-1.015	0.048	1	0.00	0.02	0.07	
1D	4	-13.781	0.559	-0.879	0.000	-1.015	-0.299	1	0.00	0.02	0.08	
1E	4	-2.794	0.075	0.878	0.000	1.014	0.048	1	0.00	0.00	0.06	
1F	4	-2.794	0.559	0.878	0.000	1.014	-0.299	1	0.00	0.00	0.06	
1G	4	-2.794	0.075	-0.879	0.000	-1.015	0.048	1	0.00	0.00	0.06	
1H	4	-2.794	0.559	-0.879	0.000	-1.015	-0.299	1	0.00	0.00	0.07	
1I	4	-14.334	0.032	0.508	0.000	0.578	0.116	1	0.00	0.02	0.05	
1J	4	-14.334	0.602	0.508	0.000	0.578	-0.368	1	0.00	0.02	0.06	
1K	4	-14.334	0.032	-0.509	0.000	-0.580	0.116	1	0.00	0.02	0.05	
1L	4	-14.334	0.602	-0.509	0.000	-0.580	-0.368	1	0.00	0.02	0.06	
1M	4	-2.241	0.032	0.508	0.000	0.578	0.116	1	0.00	0.00	0.04	
1N	4	-2.241	0.602	0.508	0.000	0.578	-0.368	1	0.00	0.00	0.04	
1O	4	-2.241	0.032	-0.509	0.000	-0.580	0.116	1	0.00	0.00	0.04	
1P	4	-2.241	0.602	-0.509	0.000	-0.580	-0.368	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	4	-25.640	-0.335	0.329	0.000	0.373	0.188	1	0.00	0.03	0.05	
1R	4	-25.640	0.969	0.329	0.000	0.373	-0.440	1	0.00	0.03	0.06	
1S	4	-25.640	-0.335	-0.329	0.000	-0.375	0.188	1	0.00	0.03	0.05	
1T	4	-25.640	0.969	-0.329	0.000	-0.375	-0.440	1	0.00	0.03	0.06	
1U	4	9.065	-0.335	0.329	0.000	0.373	0.188	1	0.00	0.01	0.03	
1V	4	9.065	0.969	0.329	0.000	0.373	-0.440	1	0.00	0.01	0.04	
1W	4	9.065	-0.335	-0.329	0.000	-0.375	0.188	1	0.00	0.01	0.04	
1X	4	9.065	0.969	-0.329	0.000	-0.375	-0.440	1	0.00	0.01	0.04	
2	4	-21.326	0.692	-0.000	0.000	-0.001	-0.292	1	0.00	0.02	0.03	
7	4	-19.006	0.629	-0.001	0.000	-0.001	-0.262	1	0.00	0.02	0.03	
8	4	-23.136	0.735	-0.001	0.000	-0.001	-0.310	1	0.00	0.03	0.03	
1A	9	-13.786	0.065	0.878	0.000	0.976	0.051	1	0.00	0.02	0.07	
1B	9	-13.786	0.548	0.878	0.000	0.976	-0.275	1	0.00	0.02	0.07	
1C	9	-13.786	0.065	-0.879	0.000	-0.977	0.051	1	0.00	0.02	0.07	
1D	9	-13.786	0.548	-0.879	0.000	-0.977	-0.275	1	0.00	0.02	0.07	
1E	9	-2.798	0.065	0.878	0.000	0.976	0.051	1	0.00	0.00	0.06	
1F	9	-2.798	0.548	0.878	0.000	0.976	-0.275	1	0.00	0.00	0.06	
1G	9	-2.798	0.065	-0.879	0.000	-0.977	0.051	1	0.00	0.00	0.06	
1H	9	-2.798	0.548	-0.879	0.000	-0.977	-0.275	1	0.00	0.00	0.06	
1I	9	-14.339	0.021	0.508	0.000	0.556	0.118	1	0.00	0.02	0.05	
1J	9	-14.339	0.591	0.508	0.000	0.556	-0.342	1	0.00	0.02	0.05	
1K	9	-14.339	0.021	-0.509	0.000	-0.558	0.118	1	0.00	0.02	0.05	
1L	9	-14.339	0.591	-0.509	0.000	-0.558	-0.342	1	0.00	0.02	0.05	
1M	9	-2.246	0.021	0.508	0.000	0.556	0.118	1	0.00	0.00	0.04	
1N	9	-2.246	0.591	0.508	0.000	0.556	-0.342	1	0.00	0.00	0.04	
1O	9	-2.246	0.021	-0.509	0.000	-0.558	0.118	1	0.00	0.00	0.04	
1P	9	-2.246	0.591	-0.509	0.000	-0.558	-0.342	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	9	-25.644	-0.345	0.329	0.000	0.359	0.174	1	0.00	0.03	0.05	
1R	9	-25.644	0.958	0.329	0.000	0.359	-0.398	1	0.00	0.03	0.06	
1S	9	-25.644	-0.345	-0.329	0.000	-0.360	0.174	1	0.00	0.03	0.05	
1T	9	-25.644	0.958	-0.329	0.000	-0.360	-0.398	1	0.00	0.03	0.06	
1U	9	9.060	-0.345	0.329	0.000	0.359	0.174	1	0.00	0.01	0.03	
1V	9	9.060	0.958	0.329	0.000	0.359	-0.398	1	0.00	0.01	0.04	
1W	9	9.060	-0.345	-0.329	0.000	-0.360	0.174	1	0.00	0.01	0.03	
1X	9	9.060	0.958	-0.329	0.000	-0.360	-0.398	1	0.00	0.01	0.04	
2	9	-21.332	0.679	-0.000	0.000	-0.001	-0.262	1	0.00	0.02	0.03	
7	9	-19.012	0.615	-0.001	0.000	-0.001	-0.235	1	0.00	0.02	0.03	
8	9	-23.142	0.721	-0.001	0.000	-0.001	-0.279	1	0.00	0.03	0.03	

1A	13	-13.790	0.054	0.878	0.000	0.938	0.053	1	0.00	0.02	0.07
1B	13	-13.790	0.538	0.878	0.000	0.938	-0.252	1	0.00	0.02	0.07
1C	13	-13.790	0.054	-0.879	0.000	-0.940	0.053	1	0.00	0.02	0.07
1D	13	-13.790	0.538	-0.879	0.000	-0.940	-0.252	1	0.00	0.02	0.07
1E	13	-2.803	0.054	0.878	0.000	0.938	0.053	1	0.00	0.00	0.05
1F	13	-2.803	0.538	0.878	0.000	0.938	-0.252	1	0.00	0.00	0.06
1G	13	-2.803	0.054	-0.879	0.000	-0.940	0.053	1	0.00	0.00	0.05
1H	13	-2.803	0.538	-0.879	0.000	-0.940	-0.252	1	0.00	0.00	0.06
1I	13	-14.343	0.011	0.508	0.000	0.534	0.118	1	0.00	0.02	0.05
1J	13	-14.343	0.581	0.508	0.000	0.534	-0.317	1	0.00	0.02	0.05
1K	13	-14.343	0.011	-0.509	0.000	-0.536	0.118	1	0.00	0.02	0.05
1L	13	-14.343	0.581	-0.509	0.000	-0.536	-0.317	1	0.00	0.02	0.05
1M	13	-2.250	0.011	0.508	0.000	0.534	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1N	13	-2.250	0.581	0.508	0.000	0.534	-0.317	1	0.00	0.00	0.04
1O	13	-2.250	0.011	-0.509	0.000	-0.536	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1P	13	-2.250	0.581	-0.509	0.000	-0.536	-0.317	1	0.00	0.00	0.04
1Q	13	-25.649	-0.356	0.329	0.000	0.344	0.159	1	0.00	0.03	0.05
1R	13	-25.649	0.948	0.329	0.000	0.344	-0.357	1	0.00	0.03	0.06
1S	13	-25.649	-0.356	-0.329	0.000	-0.346	0.159	1	0.00	0.03	0.05
1T	13	-25.649	0.948	-0.329	0.000	-0.346	-0.357	1	0.00	0.03	0.06
1U	13	9.056	-0.356	0.329	0.000	0.344	0.159	1	0.00	0.01	0.03
1V	13	9.056	0.948	0.329	0.000	0.344	-0.357	1	0.00	0.01	0.04
1W	13	9.056	-0.356	-0.329	0.000	-0.346	0.159	1	0.00	0.01	0.03
1X	13	9.056	0.948	-0.329	0.000	-0.346	-0.357	1	0.00	0.01	0.04
2	13	-21.338	0.665	-0.000	0.000	-0.001	-0.233	1	0.00	0.02	0.03
7	13	-19.018	0.602	-0.001	0.000	-0.001	-0.209	1	0.00	0.02	0.03
8	13	-23.148	0.708	-0.001	0.000	-0.001	-0.248	1	0.00	0.03	0.03
1A	17	-13.795	0.044	0.878	0.000	0.900	0.056	1	0.00	0.02	0.06
1B	17	-13.795	0.527	0.878	0.000	0.900	-0.228	1	0.00	0.02	0.07
1C	17	-13.795	0.044	-0.879	0.000	-0.902	0.056	1	0.00	0.02	0.06
1D	17	-13.795	0.527	-0.879	0.000	-0.902	-0.228	1	0.00	0.02	0.07
1E	17	-2.807	0.044	0.878	0.000	0.900	0.056	1	0.00	0.00	0.05
1F	17	-2.807	0.527	0.878	0.000	0.900	-0.228	1	0.00	0.00	0.06
1G	17	-2.807	0.044	-0.879	0.000	-0.902	0.056	1	0.00	0.00	0.05
1H	17	-2.807	0.527	-0.879	0.000	-0.902	-0.228	1	0.00	0.00	0.06
1I	17	-14.348	0.000	0.508	0.000	0.512	0.119	1	0.00	0.02	0.05
1J	17	-14.348	0.570	0.508	0.000	0.512	-0.292	1	0.00	0.02	0.05
1K	17	-14.348	0.000	-0.509	0.000	-0.514	0.119	1	0.00	0.02	0.05
1L	17	-14.348	0.570	-0.509	0.000	-0.514	-0.292	1	0.00	0.02	0.05
1M	17	-2.255	0.000	0.508	0.000	0.512	0.119	1	0.00	0.00	0.03
1N	17	-2.255	0.570	0.508	0.000	0.512	-0.292	1	0.00	0.00	0.04
1O	17	-2.255	0.000	-0.509	0.000	-0.514	0.119	1	0.00	0.00	0.03
1P	17	-2.255	0.570	-0.509	0.000	-0.514	-0.292	1	0.00	0.00	0.04
1Q	17	-25.653	-0.366	0.329	0.000	0.330	0.143	1	0.00	0.03	0.05
1R	17	-25.653	0.937	0.329	0.000	0.330	-0.316	1	0.00	0.03	0.05
1S	17	-25.653	-0.366	-0.329	0.000	-0.332	0.143	1	0.00	0.03	0.05
1T	17	-25.653	0.937	-0.329	0.000	-0.332	-0.316	1	0.00	0.03	0.05
1U	17	9.051	-0.366	0.329	0.000	0.330	0.143	1	0.00	0.01	0.03
1V	17	9.051	0.937	0.329	0.000	0.330	-0.316	1	0.00	0.01	0.04
1W	17	9.051	-0.366	-0.329	0.000	-0.332	0.143	1	0.00	0.01	0.03
1X	17	9.051	0.937	-0.329	0.000	-0.332	-0.316	1	0.00	0.01	0.04
2	17	-21.344	0.652	-0.000	0.000	-0.001	-0.204	1	0.00	0.02	0.03
7	17	-19.024	0.588	-0.001	0.000	-0.001	-0.183	1	0.00	0.02	0.03
8	17	-23.154	0.694	-0.001	0.000	-0.001	-0.217	1	0.00	0.03	0.03
1A	22	-13.799	0.033	0.878	0.000	0.862	0.057	1	0.00	0.02	0.06
1B	22	-13.799	0.517	0.878	0.000	0.862	-0.206	1	0.00	0.02	0.07
1C	22	-13.799	0.033	-0.879	0.000	-0.864	0.057	1	0.00	0.02	0.06
1D	22	-13.799	0.517	-0.879	0.000	-0.864	-0.206	1	0.00	0.02	0.07
1E	22	-2.812	0.033	0.878	0.000	0.862	0.057	1	0.00	0.00	0.05
1F	22	-2.812	0.517	0.878	0.000	0.862	-0.206	1	0.00	0.00	0.05
1G	22	-2.812	0.033	-0.879	0.000	-0.864	0.057	1	0.00	0.00	0.05
1H	22	-2.812	0.517	-0.879	0.000	-0.864	-0.206	1	0.00	0.00	0.05
1I	22	-14.352	-0.010	0.508	0.000	0.490	0.119	1	0.00	0.02	0.05
1J	22	-14.352	0.560	0.508	0.000	0.490	-0.267	1	0.00	0.02	0.05
1K	22	-14.352	-0.010	-0.509	0.000	-0.492	0.119	1	0.00	0.02	0.05
1L	22	-14.352	0.560	-0.509	0.000	-0.492	-0.267	1	0.00	0.02	0.05
1M	22	-2.259	-0.010	0.508	0.000	0.490	0.119	1	0.00	0.00	0.03
1N	22	-2.259	0.560	0.508	0.000	0.490	-0.267	1	0.00	0.00	0.04
1O	22	-2.259	-0.010	-0.509	0.000	-0.492	0.119	1	0.00	0.00	0.03
1P	22	-2.259	0.560	-0.509	0.000	-0.492	-0.267	1	0.00	0.00	0.04
1Q	22	-25.658	-0.377	0.329	0.000	0.316	0.127	1	0.00	0.03	0.05
1R	22	-25.658	0.927	0.329	0.000	0.316	-0.275	1	0.00	0.03	0.05
1S	22	-25.658	-0.377	-0.329	0.000	-0.318	0.127	1	0.00	0.03	0.05
1T	22	-25.658	0.927	-0.329	0.000	-0.318	-0.275	1	0.00	0.03	0.05
1U	22	9.047	-0.377	0.329	0.000	0.316	0.127	1	0.00	0.01	0.03
1V	22	9.047	0.927	0.329	0.000	0.316	-0.275	1	0.00	0.01	0.03
1W	22	9.047	-0.377	-0.329	0.000	-0.318	0.127	1	0.00	0.01	0.03
1X	22	9.047	0.927	-0.329	0.000	-0.318	-0.275	1	0.00	0.01	0.03
2	22	-21.350	0.638	-0.000	0.000	-0.001	-0.176	1	0.00	0.02	0.03
7	22	-19.030	0.575	-0.001	0.000	-0.001	-0.158	1	0.00	0.02	0.03
8	22	-23.160	0.680	-0.001	0.000	-0.001	-0.187	1	0.00	0.03	0.03
1A	26	-13.804	0.023	0.878	0.000	0.824	0.059	1	0.00	0.02	0.06
1B	26	-13.804	0.506	0.878	0.000	0.824	-0.184	1	0.00	0.02	0.06
1C	26	-13.804	0.023	-0.879	0.000	-0.826	0.059	1	0.00	0.02	0.06
1D	26	-13.804	0.506	-0.879	0.000	-0.826	-0.184	1	0.00	0.02	0.06
1E	26	-2.816	0.023	0.878	0.000	0.824	0.059	1	0.00	0.00	0.05
1F	26	-2.816	0.506	0.878	0.000	0.824	-0.184	1	0.00	0.00	0.05
1G	26	-2.816	0.023	-0.879	0.000	-0.826	0.059	1	0.00	0.00	0.05
1H	26	-2.816	0.506	-0.879	0.000	-0.826	-0.184	1	0.00	0.00	0.05
1I	26	-14.357	-0.021	0.508	0.000	0.469	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1J	26	-14.357	0.549	0.508	0.000	0.469	-0.243	1	0.00	0.02	0.05
1K	26	-14.357	-0.021	-0.509	0.000	-0.470	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1L	26	-14.357	0.549	-0.509	0.000	-0.470	-0.243	1	0.00	0.02	0.05
1M	26	-2.264	-0.021	0.508	0.000	0.469	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1N	26	-2.264	0.549	0.508	0.000	0.469	-0.243	1	0.00	0.00	0.03

1O	26	-2.264	-0.021	-0.509	0.000	-0.470	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1P	26	-2.264	0.549	-0.509	0.000	-0.470	-0.243	1	0.00	0.00	0.03
1Q	26	-25.662	-0.387	0.329	0.000	0.302	0.110	1	0.00	0.03	0.05
1R	26	-25.662	0.916	0.329	0.000	0.302	-0.235	1	0.00	0.03	0.05
1S	26	-25.662	-0.387	-0.329	0.000	-0.304	0.110	1	0.00	0.03	0.05
1T	26	-25.662	0.916	-0.329	0.000	-0.304	-0.235	1	0.00	0.03	0.05
1U	26	9.042	-0.387	0.329	0.000	0.302	0.110	1	0.00	0.01	0.03
1V	26	9.042	0.916	0.329	0.000	0.302	-0.235	1	0.00	0.01	0.03
1W	26	9.042	-0.387	-0.329	0.000	-0.304	0.110	1	0.00	0.01	0.03
1X	26	9.042	0.916	-0.329	0.000	-0.304	-0.235	1	0.00	0.01	0.03
2	26	-21.356	0.624	-0.000	0.000	-0.001	-0.149	1	0.00	0.02	0.03
7	26	-19.036	0.561	-0.001	0.000	-0.001	-0.133	1	0.00	0.02	0.02
8	26	-23.166	0.667	-0.001	0.000	-0.001	-0.158	1	0.00	0.03	0.03
1A	30	-13.808	0.012	0.878	0.000	0.786	0.060	1	0.00	0.02	0.06
1B	30	-13.808	0.496	0.878	0.000	0.786	-0.162	1	0.00	0.02	0.06
1C	30	-13.808	0.012	-0.879	0.000	-0.788	0.060	1	0.00	0.02	0.06
1D	30	-13.808	0.496	-0.879	0.000	-0.788	-0.162	1	0.00	0.02	0.06
1E	30	-2.821	0.012	0.878	0.000	0.786	0.060	1	0.00	0.00	0.05
1F	30	-2.821	0.496	0.878	0.000	0.786	-0.162	1	0.00	0.00	0.05
1G	30	-2.821	0.012	-0.879	0.000	-0.788	0.060	1	0.00	0.00	0.05
1H	30	-2.821	0.496	-0.879	0.000	-0.788	-0.162	1	0.00	0.00	0.05
1I	30	-14.361	-0.031	0.508	0.000	0.447	0.117	1	0.00	0.02	0.04
1J	30	-14.361	0.539	0.508	0.000	0.447	-0.220	1	0.00	0.02	0.05
1K	30	-14.361	-0.031	-0.509	0.000	-0.448	0.117	1	0.00	0.02	0.04
1L	30	-14.361	0.539	-0.509	0.000	-0.448	-0.220	1	0.00	0.02	0.05
1M	30	-2.268	-0.031	0.508	0.000	0.447	0.117	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-2.268	0.539	0.508	0.000	0.447	-0.220	1	0.00	0.00	0.03
1O	30	-2.268	-0.031	-0.509	0.000	-0.448	0.117	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-2.268	0.539	-0.509	0.000	-0.448	-0.220	1	0.00	0.00	0.03
1Q	30	-25.667	-0.398	0.329	0.000	0.288	0.093	1	0.00	0.03	0.05
1R	30	-25.667	0.906	0.329	0.000	0.288	-0.196	1	0.00	0.03	0.05
1S	30	-25.667	-0.398	-0.329	0.000	-0.289	0.093	1	0.00	0.03	0.05
1T	30	-25.667	0.906	-0.329	0.000	-0.289	-0.196	1	0.00	0.03	0.05
1U	30	9.038	-0.398	0.329	0.000	0.288	0.093	1	0.00	0.01	0.03
1V	30	9.038	0.906	0.329	0.000	0.288	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
1W	30	9.038	-0.398	-0.329	0.000	-0.289	0.093	1	0.00	0.01	0.03
1X	30	9.038	0.906	-0.329	0.000	-0.289	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
2	30	-21.362	0.611	-0.000	0.000	-0.001	-0.122	1	0.00	0.02	0.03
7	30	-19.042	0.547	-0.001	0.000	-0.001	-0.109	1	0.00	0.02	0.02
8	30	-23.172	0.653	-0.001	0.000	-0.001	-0.129	1	0.00	0.03	0.03
1A	35	-13.813	0.002	0.878	0.000	0.748	0.060	1	0.00	0.02	0.06
1B	35	-13.813	0.485	0.878	0.000	0.748	-0.141	1	0.00	0.02	0.06
1C	35	-13.813	0.002	-0.879	0.000	-0.750	0.060	1	0.00	0.02	0.06
1D	35	-13.813	0.485	-0.879	0.000	-0.750	-0.141	1	0.00	0.02	0.06
1E	35	-2.825	0.002	0.878	0.000	0.748	0.060	1	0.00	0.00	0.04
1F	35	-2.825	0.485	0.878	0.000	0.748	-0.141	1	0.00	0.00	0.05
1G	35	-2.825	0.002	-0.879	0.000	-0.750	0.060	1	0.00	0.00	0.04
1H	35	-2.825	0.485	-0.879	0.000	-0.750	-0.141	1	0.00	0.00	0.05
1I	35	-14.366	-0.042	0.508	0.000	0.425	0.116	1	0.00	0.02	0.04
1J	35	-14.366	0.528	0.508	0.000	0.425	-0.197	1	0.00	0.02	0.04
1K	35	-14.366	-0.042	-0.509	0.000	-0.426	0.116	1	0.00	0.02	0.04
1L	35	-14.366	0.528	-0.509	0.000	-0.426	-0.197	1	0.00	0.02	0.04
1M	35	-2.273	-0.042	0.508	0.000	0.425	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1N	35	-2.273	0.528	0.508	0.000	0.425	-0.197	1	0.00	0.00	0.03
1O	35	-2.273	-0.042	-0.509	0.000	-0.426	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1P	35	-2.273	0.528	-0.509	0.000	-0.426	-0.197	1	0.00	0.00	0.03
1Q	35	-25.671	-0.408	0.329	0.000	0.274	0.076	1	0.00	0.03	0.05
1R	35	-25.671	0.895	0.329	0.000	0.274	-0.157	1	0.00	0.03	0.05
1S	35	-25.671	-0.408	-0.329	0.000	-0.275	0.076	1	0.00	0.03	0.05
1T	35	-25.671	0.895	-0.329	0.000	-0.275	-0.157	1	0.00	0.03	0.05
1U	35	9.033	-0.408	0.329	0.000	0.274	0.076	1	0.00	0.01	0.03
1V	35	9.033	0.895	0.329	0.000	0.274	-0.157	1	0.00	0.01	0.03
1W	35	9.033	-0.408	-0.329	0.000	-0.275	0.076	1	0.00	0.01	0.03
1X	35	9.033	0.895	-0.329	0.000	-0.275	-0.157	1	0.00	0.01	0.03
2	35	-21.368	0.597	-0.000	0.000	-0.001	-0.096	1	0.00	0.02	0.03
7	35	-19.048	0.534	-0.001	0.000	-0.001	-0.086	1	0.00	0.02	0.02
8	35	-23.178	0.639	-0.001	0.000	-0.001	-0.101	1	0.00	0.03	0.03
1A	39	-13.817	-0.009	0.878	0.000	0.710	0.060	1	0.00	0.02	0.05
1B	39	-13.817	0.475	0.878	0.000	0.710	-0.120	1	0.00	0.02	0.06
1C	39	-13.817	-0.009	-0.879	0.000	-0.712	0.060	1	0.00	0.02	0.05
1D	39	-13.817	0.475	-0.879	0.000	-0.712	-0.120	1	0.00	0.02	0.06
1E	39	-2.830	-0.009	0.878	0.000	0.710	0.060	1	0.00	0.00	0.04
1F	39	-2.830	0.475	0.878	0.000	0.710	-0.120	1	0.00	0.00	0.04
1G	39	-2.830	-0.009	-0.879	0.000	-0.712	0.060	1	0.00	0.00	0.04
1H	39	-2.830	0.475	-0.879	0.000	-0.712	-0.120	1	0.00	0.00	0.04
1I	39	-14.370	-0.052	0.508	0.000	0.403	0.114	1	0.00	0.02	0.04
1J	39	-14.370	0.518	0.508	0.000	0.403	-0.174	1	0.00	0.02	0.04
1K	39	-14.370	-0.052	-0.509	0.000	-0.404	0.114	1	0.00	0.02	0.04
1L	39	-14.370	0.518	-0.509	0.000	-0.404	-0.174	1	0.00	0.02	0.04
1M	39	-2.277	-0.052	0.508	0.000	0.403	0.114	1	0.00	0.00	0.03
1N	39	-2.277	0.518	0.508	0.000	0.403	-0.174	1	0.00	0.00	0.03
1O	39	-2.277	-0.052	-0.509	0.000	-0.404	0.114	1	0.00	0.00	0.03
1P	39	-2.277	0.518	-0.509	0.000	-0.404	-0.174	1	0.00	0.00	0.03
1Q	39	-25.676	-0.419	0.329	0.000	0.260	0.058	1	0.00	0.03	0.04
1R	39	-25.676	0.885	0.329	0.000	0.260	-0.118	1	0.00	0.03	0.05
1S	39	-25.676	-0.419	-0.329	0.000	-0.261	0.058	1	0.00	0.03	0.04
1T	39	-25.676	0.885	-0.329	0.000	-0.261	-0.118	1	0.00	0.03	0.05
1U	39	9.029	-0.419	0.329	0.000	0.260	0.058	1	0.00	0.01	0.03
1V	39	9.029	0.885	0.329	0.000	0.260	-0.118	1	0.00	0.01	0.03
1W	39	9.029	-0.419	-0.329	0.000	-0.261	0.058	1	0.00	0.01	0.03
1X	39	9.029	0.885	-0.329	0.000	-0.261	-0.118	1	0.00	0.01	0.03
2	39	-21.374	0.584	-0.000	0.000	-0.001	-0.070	1	0.00	0.02	0.03
7	39	-19.054	0.520	-0.001	0.000	-0.001	-0.063	1	0.00	0.02	0.02
8	39	-23.184	0.626	-0.001	0.000	-0.001	-0.074	1	0.00	0.03	0.03

1A	43	-13.822	-0.019	0.878	0.000	0.673	0.059	1	0.00	0.02	0.05	
1B	43	-13.822	0.464	0.878	0.000	0.673	-0.100	1	0.00	0.02	0.05	
1C	43	-13.822	-0.019	-0.879	0.000	-0.674	0.059	1	0.00	0.02	0.05	
1D	43	-13.822	0.464	-0.879	0.000	-0.674	-0.100	1	0.00	0.02	0.05	
1E	43	-2.834	-0.019	0.878	0.000	0.673	0.059	1	0.00	0.00	0.04	
1F	43	-2.834	0.464	0.878	0.000	0.673	-0.100	1	0.00	0.00	0.04	
1G	43	-2.834	-0.019	-0.879	0.000	-0.674	0.059	1	0.00	0.00	0.04	
1H	43	-2.834	0.464	-0.879	0.000	-0.674	-0.100	1	0.00	0.00	0.04	
1I	43	-14.375	-0.062	0.508	0.000	0.381	0.112	1	0.00	0.02	0.04	
1J	43	-14.375	0.507	0.508	0.000	0.381	-0.152	1	0.00	0.02	0.04	
1K	43	-14.375	-0.062	-0.509	0.000	-0.383	0.112	1	0.00	0.02	0.04	
1L	43	-14.375	0.507	-0.509	0.000	-0.383	-0.152	1	0.00	0.02	0.04	
1M	43	-2.282	-0.062	0.508	0.000	0.381	0.112	1	0.00	0.00	0.03	
1N	43	-2.282	0.507	0.508	0.000	0.381	-0.152	1	0.00	0.00	0.03	
1O	43	-2.282	-0.062	-0.509	0.000	-0.383	0.112	1	0.00	0.00	0.03	
1P	43	-2.282	0.507	-0.509	0.000	-0.383	-0.152	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	43	-25.680	-0.429	0.329	0.000	0.245	0.040	1	0.00	0.03	0.04	
1R	43	-25.680	0.874	0.329	0.000	0.245	-0.080	1	0.00	0.03	0.04	
1S	43	-25.680	-0.429	-0.329	0.000	-0.247	0.040	1	0.00	0.03	0.04	
1T	43	-25.680	0.874	-0.329	0.000	-0.247	-0.080	1	0.00	0.03	0.04	
1U	43	9.024	-0.429	0.329	0.000	0.245	0.040	1	0.00	0.01	0.02	
1V	43	9.024	0.874	0.329	0.000	0.245	-0.080	1	0.00	0.01	0.03	
1W	43	9.024	-0.429	-0.329	0.000	-0.247	0.040	1	0.00	0.01	0.02	
1X	43	9.024	0.874	-0.329	0.000	-0.247	-0.080	1	0.00	0.01	0.03	
2	43	-21.380	0.570	-0.000	0.000	-0.001	-0.045	1	0.00	0.02	0.03	
7	43	-19.060	0.507	-0.001	0.000	-0.001	-0.040	1	0.00	0.02	0.02	
8	43	-23.190	0.612	-0.001	0.000	-0.001	-0.047	1	0.00	0.03	0.03	

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{\min}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
--	--	-----	-----										
	kN	kN*m											
1A	-13.822	1.052	0.060	1	0.9642	0.9929	1.0004	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1B	-13.822	1.052	-0.323	1	0.9642	0.9929	0.9990	--	--	0.02	--	0.08	Snell. 'zx'= 16
1C	-13.822	-1.053	0.060	1	0.9642	0.9929	1.0004	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1D	-13.822	-1.053	-0.323	1	0.9642	0.9929	0.9990	--	--	0.02	--	0.08	Snell. 'zx'= 16
1E	-2.834	1.052	0.060	1	0.9642	0.9985	1.0001	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1F	-2.834	1.052	-0.323	1	0.9642	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1G	-2.834	-1.053	0.060	1	0.9642	0.9985	1.0001	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1H	-2.834	-1.053	-0.323	1	0.9642	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1I	-14.375	0.600	0.119	1	0.9642	0.9926	1.0011	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1J	-14.375	0.600	-0.394	1	0.9642	0.9926	0.9992	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1K	-14.375	-0.602	0.119	1	0.9642	0.9926	1.0011	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1L	-14.375	-0.602	-0.394	1	0.9642	0.9926	0.9992	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1M	-2.282	0.600	0.119	1	0.9642	0.9988	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1N	-2.282	0.600	-0.394	1	0.9642	0.9988	0.9999	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1O	-2.282	-0.602	0.119	1	0.9642	0.9988	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1P	-2.282	-0.602	-0.394	1	0.9642	0.9988	0.9999	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1Q	-25.680	0.387	0.203	1	0.9642	0.9868	0.9976	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1R	-25.680	0.387	-0.482	1	0.9642	0.9868	0.9973	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1S	-25.680	-0.389	0.203	1	0.9642	0.9868	0.9976	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1T	-25.680	-0.389	-0.482	1	0.9642	0.9868	0.9973	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
2	-21.380	-0.001	-0.322	1	0.9642	0.9903	0.9977	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
7	-19.060	-0.001	-0.290	1	0.9642	0.9914	0.9979	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
8	-23.190	-0.001	-0.343	1	0.9642	0.9895	0.9975	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 16

ASTA NUM. 5 NI 4703 NF 4686 Lungh. 41.4 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-14.134	0.079	0.742	0.000	0.808	0.048	1	0.00	0.02	0.06	
1B	0	-14.134	0.551	0.742	0.000	0.808	-0.312	1	0.00	0.02	0.07	
1C	0	-14.134	0.079	-0.741	0.000	-0.807	0.048	1	0.00	0.02	0.06	
1D	0	-14.134	0.551	-0.741	0.000	-0.807	-0.312	1	0.00	0.02	0.07	
1E	0	-2.778	0.079	0.742	0.000	0.808	0.048	1	0.00	0.00	0.05	
1F	0	-2.778	0.551	0.742	0.000	0.808	-0.312	1	0.00	0.00	0.05	
1G	0	-2.778	0.079	-0.741	0.000	-0.807	0.048	1	0.00	0.00	0.05	
1H	0	-2.778	0.551	-0.741	0.000	-0.807	-0.312	1	0.00	0.00	0.05	
1I	0	-14.658	0.037	0.435	0.000	0.477	0.118	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-14.658	0.593	0.435	0.000	0.477	-0.382	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-14.658	0.037	-0.434	0.000	-0.475	0.118	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-14.658	0.593	-0.434	0.000	-0.475	-0.382	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-2.254	0.037	0.435	0.000	0.477	0.118	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-2.254	0.593	0.435	0.000	0.477	-0.382	1	0.00	0.00	0.04	
1O	0	-2.254	0.037	-0.434	0.000	-0.475	0.118	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-2.254	0.593	-0.434	0.000	-0.475	-0.382	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	0	-26.162	-0.311	0.283	0.000	0.305	0.193	1	0.00	0.03	0.05	
1R	0	-26.162	0.940	0.283	0.000	0.305	-0.457	1	0.00	0.03	0.06	
1S	0	-26.162	-0.311	-0.282	0.000	-0.303	0.193	1	0.00	0.03	0.05	
1T	0	-26.162	0.940	-0.282	0.000	-0.303	-0.457	1	0.00	0.03	0.06	
1U	0	9.250	-0.311	0.283	0.000	0.305	0.193	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	9.250	0.940	0.283	0.000	0.305	-0.457	1	0.00	0.01	0.04	
1W	0	9.250	-0.311	-0.282	0.000	-0.303	0.193	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	9.250	0.940	-0.282	0.000	-0.303	-0.457	1	0.00	0.01	0.04	
2	0	-21.870	0.678	0.001	0.000	0.002	-0.303	1	0.00	0.02	0.03	

7	0	-19.480	0.617	0.001	0.000	0.002	-0.273	1	0.00	0.02	0.03
8	0	-23.740	0.718	0.001	0.000	0.002	-0.322	1	0.00	0.03	0.04
1A	4	-14.139	0.069	0.742	0.000	0.778	0.051	1	0.00	0.02	0.06
1B	4	-14.139	0.540	0.742	0.000	0.778	-0.289	1	0.00	0.02	0.06
1C	4	-14.139	0.069	-0.741	0.000	-0.776	0.051	1	0.00	0.02	0.06
1D	4	-14.139	0.540	-0.741	0.000	-0.776	-0.289	1	0.00	0.02	0.06
1E	4	-2.782	0.069	0.742	0.000	0.778	0.051	1	0.00	0.00	0.05
1F	4	-2.782	0.540	0.742	0.000	0.778	-0.289	1	0.00	0.00	0.05
1G	4	-2.782	0.069	-0.741	0.000	-0.776	0.051	1	0.00	0.00	0.05
1H	4	-2.782	0.540	-0.741	0.000	-0.776	-0.289	1	0.00	0.00	0.05
1I	4	-14.662	0.027	0.435	0.000	0.459	0.119	1	0.00	0.02	0.04
1J	4	-14.662	0.583	0.435	0.000	0.459	-0.358	1	0.00	0.02	0.05
1K	4	-14.662	0.027	-0.434	0.000	-0.458	0.119	1	0.00	0.02	0.04
1L	4	-14.662	0.583	-0.434	0.000	-0.458	-0.358	1	0.00	0.02	0.05
1M	4	-2.259	0.027	0.435	0.000	0.459	0.119	1	0.00	0.00	0.03
1N	4	-2.259	0.583	0.435	0.000	0.459	-0.358	1	0.00	0.00	0.04
1O	4	-2.259	0.027	-0.434	0.000	-0.458	0.119	1	0.00	0.00	0.03
1P	4	-2.259	0.583	-0.434	0.000	-0.458	-0.358	1	0.00	0.00	0.04
1Q	4	-26.167	-0.321	0.283	0.000	0.293	0.180	1	0.00	0.03	0.05
1R	4	-26.167	0.930	0.283	0.000	0.293	-0.418	1	0.00	0.03	0.06
1S	4	-26.167	-0.321	-0.282	0.000	-0.292	0.180	1	0.00	0.03	0.05
1T	4	-26.167	0.930	-0.282	0.000	-0.292	-0.418	1	0.00	0.03	0.06
1U	4	9.246	-0.321	0.283	0.000	0.293	0.180	1	0.00	0.01	0.03
1V	4	9.246	0.930	0.283	0.000	0.293	-0.418	1	0.00	0.01	0.04
1W	4	9.246	-0.321	-0.282	0.000	-0.292	0.180	1	0.00	0.01	0.03
1X	4	9.246	0.930	-0.282	0.000	-0.292	-0.418	1	0.00	0.01	0.04
2	4	-21.876	0.665	0.001	0.000	0.002	-0.275	1	0.00	0.02	0.03
7	4	-19.485	0.604	0.001	0.000	0.002	-0.248	1	0.00	0.02	0.03
8	4	-23.745	0.705	0.001	0.000	0.002	-0.292	1	0.00	0.03	0.03
1A	8	-14.143	0.059	0.742	0.000	0.747	0.054	1	0.00	0.02	0.06
1B	8	-14.143	0.530	0.742	0.000	0.747	-0.267	1	0.00	0.02	0.06
1C	8	-14.143	0.059	-0.741	0.000	-0.746	0.054	1	0.00	0.02	0.06
1D	8	-14.143	0.530	-0.741	0.000	-0.746	-0.267	1	0.00	0.02	0.06
1E	8	-2.787	0.059	0.742	0.000	0.747	0.054	1	0.00	0.00	0.04
1F	8	-2.787	0.530	0.742	0.000	0.747	-0.267	1	0.00	0.00	0.05
1G	8	-2.787	0.059	-0.741	0.000	-0.746	0.054	1	0.00	0.00	0.04
1H	8	-2.787	0.530	-0.741	0.000	-0.746	-0.267	1	0.00	0.00	0.05
1I	8	-14.666	0.017	0.435	0.000	0.441	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1J	8	-14.666	0.573	0.435	0.000	0.441	-0.334	1	0.00	0.02	0.05
1K	8	-14.666	0.017	-0.434	0.000	-0.440	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1L	8	-14.666	0.573	-0.434	0.000	-0.440	-0.334	1	0.00	0.02	0.05
1M	8	-2.263	0.017	0.435	0.000	0.441	0.120	1	0.00	0.00	0.03
1N	8	-2.263	0.573	0.435	0.000	0.441	-0.334	1	0.00	0.00	0.03
1O	8	-2.263	0.017	-0.434	0.000	-0.440	0.120	1	0.00	0.00	0.03
1P	8	-2.263	0.573	-0.434	0.000	-0.440	-0.334	1	0.00	0.00	0.03
1Q	8	-26.171	-0.331	0.283	0.000	0.282	0.167	1	0.00	0.03	0.05
1R	8	-26.171	0.920	0.283	0.000	0.282	-0.380	1	0.00	0.03	0.05
1S	8	-26.171	-0.331	-0.282	0.000	-0.280	0.167	1	0.00	0.03	0.05
1T	8	-26.171	0.920	-0.282	0.000	-0.280	-0.380	1	0.00	0.03	0.05
1U	8	9.242	-0.331	0.283	0.000	0.282	0.167	1	0.00	0.01	0.03
1V	8	9.242	0.920	0.283	0.000	0.282	-0.380	1	0.00	0.01	0.04
1W	8	9.242	-0.331	-0.282	0.000	-0.280	0.167	1	0.00	0.01	0.03
1X	8	9.242	0.920	-0.282	0.000	-0.280	-0.380	1	0.00	0.01	0.04
2	8	-21.882	0.652	0.001	0.000	0.002	-0.248	1	0.00	0.02	0.03
7	8	-19.490	0.591	0.001	0.000	0.002	-0.223	1	0.00	0.02	0.03
8	8	-23.750	0.692	0.001	0.000	0.002	-0.264	1	0.00	0.03	0.03
1A	12	-14.147	0.049	0.742	0.000	0.717	0.056	1	0.00	0.02	0.06
1B	12	-14.147	0.520	0.742	0.000	0.717	-0.246	1	0.00	0.02	0.06
1C	12	-14.147	0.049	-0.741	0.000	-0.715	0.056	1	0.00	0.02	0.06
1D	12	-14.147	0.520	-0.741	0.000	-0.715	-0.246	1	0.00	0.02	0.06
1E	12	-2.791	0.049	0.742	0.000	0.717	0.056	1	0.00	0.00	0.04
1F	12	-2.791	0.520	0.742	0.000	0.717	-0.246	1	0.00	0.00	0.05
1G	12	-2.791	0.049	-0.741	0.000	-0.715	0.056	1	0.00	0.00	0.04
1H	12	-2.791	0.520	-0.741	0.000	-0.715	-0.246	1	0.00	0.00	0.05
1I	12	-14.671	0.007	0.435	0.000	0.424	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1J	12	-14.671	0.562	0.435	0.000	0.424	-0.311	1	0.00	0.02	0.05
1K	12	-14.671	0.007	-0.434	0.000	-0.422	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1L	12	-14.671	0.562	-0.434	0.000	-0.422	-0.311	1	0.00	0.02	0.05
1M	12	-2.268	0.007	0.435	0.000	0.424	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1N	12	-2.268	0.562	0.435	0.000	0.424	-0.311	1	0.00	0.00	0.03
1O	12	-2.268	0.007	-0.434	0.000	-0.422	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1P	12	-2.268	0.562	-0.434	0.000	-0.422	-0.311	1	0.00	0.00	0.03
1Q	12	-26.176	-0.341	0.283	0.000	0.270	0.153	1	0.00	0.03	0.05
1R	12	-26.176	0.910	0.283	0.000	0.270	-0.342	1	0.00	0.03	0.05
1S	12	-26.176	-0.341	-0.282	0.000	-0.269	0.153	1	0.00	0.03	0.05
1T	12	-26.176	0.910	-0.282	0.000	-0.269	-0.342	1	0.00	0.03	0.05
1U	12	9.237	-0.341	0.283	0.000	0.270	0.153	1	0.00	0.01	0.03
1V	12	9.237	0.910	0.283	0.000	0.270	-0.342	1	0.00	0.01	0.03
1W	12	9.237	-0.341	-0.282	0.000	-0.269	0.153	1	0.00	0.01	0.03
1X	12	9.237	0.910	-0.282	0.000	-0.269	-0.342	1	0.00	0.01	0.03
2	12	-21.888	0.639	0.001	0.000	0.001	-0.221	1	0.00	0.02	0.03
7	12	-19.495	0.578	0.001	0.000	0.002	-0.199	1	0.00	0.02	0.03
8	12	-23.755	0.679	0.001	0.000	0.002	-0.235	1	0.00	0.03	0.03
1A	17	-14.152	0.039	0.742	0.000	0.686	0.058	1	0.00	0.02	0.05
1B	17	-14.152	0.510	0.742	0.000	0.686	-0.224	1	0.00	0.02	0.06
1C	17	-14.152	0.039	-0.741	0.000	-0.685	0.058	1	0.00	0.02	0.05
1D	17	-14.152	0.510	-0.741	0.000	-0.685	-0.224	1	0.00	0.02	0.06
1E	17	-2.795	0.039	0.742	0.000	0.686	0.058	1	0.00	0.00	0.04
1F	17	-2.795	0.510	0.742	0.000	0.686	-0.224	1	0.00	0.00	0.05
1G	17	-2.795	0.039	-0.741	0.000	-0.685	0.058	1	0.00	0.00	0.04
1H	17	-2.795	0.510	-0.741	0.000	-0.685	-0.224	1	0.00	0.00	0.05
1I	17	-14.675	-0.003	0.435	0.000	0.406	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1J	17	-14.675	0.552	0.435	0.000	0.406	-0.288	1	0.00	0.02	0.05
1K	17	-14.675	-0.003	-0.434	0.000	-0.404	0.121	1	0.00	0.02	0.04

1L	17	-14.675	0.552	-0.434	0.000	-0.404	-0.288	1	0.00	0.02	0.05
1M	17	-2.272	-0.003	0.435	0.000	0.406	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1N	17	-2.272	0.552	0.435	0.000	0.406	-0.288	1	0.00	0.00	0.03
1O	17	-2.272	-0.003	-0.434	0.000	-0.404	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1P	17	-2.272	0.552	-0.434	0.000	-0.404	-0.288	1	0.00	0.00	0.03
1Q	17	-26.180	-0.351	0.283	0.000	0.259	0.139	1	0.00	0.03	0.05
1R	17	-26.180	0.900	0.283	0.000	0.259	-0.305	1	0.00	0.03	0.05
1S	17	-26.180	-0.351	-0.282	0.000	-0.257	0.139	1	0.00	0.03	0.05
1T	17	-26.180	0.900	-0.282	0.000	-0.257	-0.305	1	0.00	0.03	0.05
1U	17	9.233	-0.351	0.283	0.000	0.259	0.139	1	0.00	0.01	0.03
1V	17	9.233	0.900	0.283	0.000	0.259	-0.305	1	0.00	0.01	0.03
1W	17	9.233	-0.351	-0.282	0.000	-0.257	0.139	1	0.00	0.01	0.03
1X	17	9.233	0.900	-0.282	0.000	-0.257	-0.305	1	0.00	0.01	0.03
2	17	-21.894	0.626	0.001	0.000	0.001	-0.195	1	0.00	0.02	0.03
7	17	-19.500	0.565	0.001	0.000	0.001	-0.175	1	0.00	0.02	0.03
8	17	-23.760	0.666	0.001	0.000	0.002	-0.207	1	0.00	0.03	0.03
1A	21	-14.156	0.029	0.742	0.000	0.656	0.059	1	0.00	0.02	0.05
1B	21	-14.156	0.500	0.742	0.000	0.656	-0.204	1	0.00	0.02	0.06
1C	21	-14.156	0.029	-0.741	0.000	-0.654	0.059	1	0.00	0.02	0.05
1D	21	-14.156	0.500	-0.741	0.000	-0.654	-0.204	1	0.00	0.02	0.06
1E	21	-2.800	0.029	0.742	0.000	0.656	0.059	1	0.00	0.00	0.04
1F	21	-2.800	0.500	0.742	0.000	0.656	-0.204	1	0.00	0.00	0.04
1G	21	-2.800	0.029	-0.741	0.000	-0.654	0.059	1	0.00	0.00	0.04
1H	21	-2.800	0.500	-0.741	0.000	-0.654	-0.204	1	0.00	0.00	0.04
1I	21	-14.680	-0.014	0.435	0.000	0.388	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1J	21	-14.680	0.542	0.435	0.000	0.388	-0.265	1	0.00	0.02	0.04
1K	21	-14.680	-0.014	-0.434	0.000	-0.386	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1L	21	-14.680	0.542	-0.434	0.000	-0.386	-0.265	1	0.00	0.02	0.04
1M	21	-2.276	-0.014	0.435	0.000	0.388	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1N	21	-2.276	0.542	0.435	0.000	0.388	-0.265	1	0.00	0.00	0.03
1O	21	-2.276	-0.014	-0.434	0.000	-0.386	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1P	21	-2.276	0.542	-0.434	0.000	-0.386	-0.265	1	0.00	0.00	0.03
1Q	21	-26.184	-0.361	0.283	0.000	0.247	0.124	1	0.00	0.03	0.05
1R	21	-26.184	0.890	0.283	0.000	0.247	-0.268	1	0.00	0.03	0.05
1S	21	-26.184	-0.361	-0.282	0.000	-0.245	0.124	1	0.00	0.03	0.05
1T	21	-26.184	0.890	-0.282	0.000	-0.245	-0.268	1	0.00	0.03	0.05
1U	21	9.228	-0.361	0.283	0.000	0.247	0.124	1	0.00	0.01	0.03
1V	21	9.228	0.890	0.283	0.000	0.247	-0.268	1	0.00	0.01	0.03
1W	21	9.228	-0.361	-0.282	0.000	-0.245	0.124	1	0.00	0.01	0.03
1X	21	9.228	0.890	-0.282	0.000	-0.245	-0.268	1	0.00	0.01	0.03
2	21	-21.900	0.613	0.001	0.000	0.001	-0.170	1	0.00	0.02	0.03
7	21	-19.505	0.551	0.001	0.000	0.001	-0.152	1	0.00	0.02	0.03
8	21	-23.765	0.652	0.001	0.000	0.002	-0.180	1	0.00	0.03	0.03
1A	25	-14.161	0.018	0.742	0.000	0.625	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1B	25	-14.161	0.490	0.742	0.000	0.625	-0.183	1	0.00	0.02	0.05
1C	25	-14.161	0.018	-0.741	0.000	-0.624	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1D	25	-14.161	0.490	-0.741	0.000	-0.624	-0.183	1	0.00	0.02	0.05
1E	25	-2.804	0.018	0.742	0.000	0.625	0.061	1	0.00	0.00	0.04
1F	25	-2.804	0.490	0.742	0.000	0.625	-0.183	1	0.00	0.00	0.04
1G	25	-2.804	0.018	-0.741	0.000	-0.624	0.061	1	0.00	0.00	0.04
1H	25	-2.804	0.490	-0.741	0.000	-0.624	-0.183	1	0.00	0.00	0.04
1I	25	-14.684	-0.024	0.435	0.000	0.370	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1J	25	-14.684	0.532	0.435	0.000	0.370	-0.243	1	0.00	0.02	0.04
1K	25	-14.684	-0.024	-0.434	0.000	-0.368	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1L	25	-14.684	0.532	-0.434	0.000	-0.368	-0.243	1	0.00	0.02	0.04
1M	25	-2.281	-0.024	0.435	0.000	0.370	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1N	25	-2.281	0.532	0.435	0.000	0.370	-0.243	1	0.00	0.00	0.03
1O	25	-2.281	-0.024	-0.434	0.000	-0.368	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1P	25	-2.281	0.532	-0.434	0.000	-0.368	-0.243	1	0.00	0.00	0.03
1Q	25	-26.189	-0.371	0.283	0.000	0.235	0.109	1	0.00	0.03	0.04
1R	25	-26.189	0.880	0.283	0.000	0.235	-0.231	1	0.00	0.03	0.05
1S	25	-26.189	-0.371	-0.282	0.000	-0.234	0.109	1	0.00	0.03	0.04
1T	25	-26.189	0.880	-0.282	0.000	-0.234	-0.231	1	0.00	0.03	0.05
1U	25	9.224	-0.371	0.283	0.000	0.235	0.109	1	0.00	0.01	0.03
1V	25	9.224	0.880	0.283	0.000	0.235	-0.231	1	0.00	0.01	0.03
1W	25	9.224	-0.371	-0.282	0.000	-0.234	0.109	1	0.00	0.01	0.03
1X	25	9.224	0.880	-0.282	0.000	-0.234	-0.231	1	0.00	0.01	0.03
2	25	-21.906	0.599	0.001	0.000	0.001	-0.144	1	0.00	0.02	0.03
7	25	-19.510	0.538	0.001	0.000	0.001	-0.129	1	0.00	0.02	0.03
8	25	-23.770	0.639	0.001	0.000	0.002	-0.153	1	0.00	0.03	0.03
1A	29	-14.165	0.008	0.742	0.000	0.595	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1B	29	-14.165	0.480	0.742	0.000	0.595	-0.163	1	0.00	0.02	0.05
1C	29	-14.165	0.008	-0.741	0.000	-0.593	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1D	29	-14.165	0.480	-0.741	0.000	-0.593	-0.163	1	0.00	0.02	0.05
1E	29	-2.809	0.008	0.742	0.000	0.595	0.061	1	0.00	0.00	0.04
1F	29	-2.809	0.480	0.742	0.000	0.595	-0.163	1	0.00	0.00	0.04
1G	29	-2.809	0.008	-0.741	0.000	-0.593	0.061	1	0.00	0.00	0.04
1H	29	-2.809	0.480	-0.741	0.000	-0.593	-0.163	1	0.00	0.00	0.04
1I	29	-14.688	-0.034	0.435	0.000	0.352	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1J	29	-14.688	0.522	0.435	0.000	0.352	-0.221	1	0.00	0.02	0.04
1K	29	-14.688	-0.034	-0.434	0.000	-0.350	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1L	29	-14.688	0.522	-0.434	0.000	-0.350	-0.221	1	0.00	0.02	0.04
1M	29	-2.285	-0.034	0.435	0.000	0.352	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1N	29	-2.285	0.522	0.435	0.000	0.352	-0.221	1	0.00	0.00	0.03
1O	29	-2.285	-0.034	-0.434	0.000	-0.350	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1P	29	-2.285	0.522	-0.434	0.000	-0.350	-0.221	1	0.00	0.00	0.03
1Q	29	-26.193	-0.381	0.283	0.000	0.224	0.093	1	0.00	0.03	0.04
1R	29	-26.193	0.870	0.283	0.000	0.224	-0.195	1	0.00	0.03	0.05
1S	29	-26.193	-0.381	-0.282	0.000	-0.222	0.093	1	0.00	0.03	0.04
1T	29	-26.193	0.870	-0.282	0.000	-0.222	-0.195	1	0.00	0.03	0.05
1U	29	9.220	-0.381	0.283	0.000	0.224	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1V	29	9.220	0.870	0.283	0.000	0.224	-0.195	1	0.00	0.01	0.03
1W	29	9.220	-0.381	-0.282	0.000	-0.222	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1X	29	9.220	0.870	-0.282	0.000	-0.222	-0.195	1	0.00	0.01	0.03
2	29	-21.912	0.586	0.001	0.000	0.001	-0.120	1	0.00	0.02	0.03

7	29	-19.515	0.525	0.001	0.000	0.001	-0.107	1	0.00	0.02	0.02
8	29	-23.775	0.626	0.001	0.000	0.002	-0.127	1	0.00	0.03	0.03
1A	33	-14.169	-0.002	0.742	0.000	0.564	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1B	33	-14.169	0.470	0.742	0.000	0.564	-0.144	1	0.00	0.02	0.05
1C	33	-14.169	-0.002	-0.741	0.000	-0.563	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1D	33	-14.169	0.470	-0.741	0.000	-0.563	-0.144	1	0.00	0.02	0.05
1E	33	-2.813	-0.002	0.742	0.000	0.564	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1F	33	-2.813	0.470	0.742	0.000	0.564	-0.144	1	0.00	0.00	0.04
1G	33	-2.813	-0.002	-0.741	0.000	-0.563	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1H	33	-2.813	0.470	-0.741	0.000	-0.563	-0.144	1	0.00	0.00	0.04
1I	33	-14.693	-0.044	0.435	0.000	0.334	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1J	33	-14.693	0.512	0.435	0.000	0.334	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1K	33	-14.693	-0.044	-0.434	0.000	-0.333	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1L	33	-14.693	0.512	-0.434	0.000	-0.333	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1M	33	-2.290	-0.044	0.435	0.000	0.334	0.118	1	0.00	0.00	0.02
1N	33	-2.290	0.512	0.435	0.000	0.334	-0.200	1	0.00	0.00	0.03
1O	33	-2.290	-0.044	-0.434	0.000	-0.333	0.118	1	0.00	0.00	0.02
1P	33	-2.290	0.512	-0.434	0.000	-0.333	-0.200	1	0.00	0.00	0.03
1Q	33	-26.198	-0.391	0.283	0.000	0.212	0.077	1	0.00	0.03	0.04
1R	33	-26.198	0.860	0.283	0.000	0.212	-0.159	1	0.00	0.03	0.04
1S	33	-26.198	-0.391	-0.282	0.000	-0.211	0.077	1	0.00	0.03	0.04
1T	33	-26.198	0.860	-0.282	0.000	-0.211	-0.159	1	0.00	0.03	0.04
1U	33	9.215	-0.391	0.283	0.000	0.212	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1V	33	9.215	0.860	0.283	0.000	0.212	-0.159	1	0.00	0.01	0.03
1W	33	9.215	-0.391	-0.282	0.000	-0.211	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1X	33	9.215	0.860	-0.282	0.000	-0.211	-0.159	1	0.00	0.01	0.03
2	33	-21.918	0.573	0.001	0.000	0.001	-0.096	1	0.00	0.02	0.03
7	33	-19.520	0.512	0.001	0.000	0.001	-0.086	1	0.00	0.02	0.02
8	33	-23.780	0.613	0.001	0.000	0.002	-0.101	1	0.00	0.03	0.03
1A	37	-14.174	-0.012	0.742	0.000	0.534	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1B	37	-14.174	0.460	0.742	0.000	0.534	-0.124	1	0.00	0.02	0.05
1C	37	-14.174	-0.012	-0.741	0.000	-0.533	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1D	37	-14.174	0.460	-0.741	0.000	-0.533	-0.124	1	0.00	0.02	0.05
1E	37	-2.817	-0.012	0.742	0.000	0.534	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1F	37	-2.817	0.460	0.742	0.000	0.534	-0.124	1	0.00	0.00	0.03
1G	37	-2.817	-0.012	-0.741	0.000	-0.533	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1H	37	-2.817	0.460	-0.741	0.000	-0.533	-0.124	1	0.00	0.00	0.03
1I	37	-14.697	-0.054	0.435	0.000	0.316	0.116	1	0.00	0.02	0.04
1J	37	-14.697	0.502	0.435	0.000	0.316	-0.179	1	0.00	0.02	0.04
1K	37	-14.697	-0.054	-0.434	0.000	-0.315	0.116	1	0.00	0.02	0.04
1L	37	-14.697	0.502	-0.434	0.000	-0.315	-0.179	1	0.00	0.02	0.04
1M	37	-2.294	-0.054	0.435	0.000	0.316	0.116	1	0.00	0.00	0.02
1N	37	-2.294	0.502	0.435	0.000	0.316	-0.179	1	0.00	0.00	0.02
1O	37	-2.294	-0.054	-0.434	0.000	-0.315	0.116	1	0.00	0.00	0.02
1P	37	-2.294	0.502	-0.434	0.000	-0.315	-0.179	1	0.00	0.00	0.02
1Q	37	-26.202	-0.402	0.283	0.000	0.200	0.061	1	0.00	0.03	0.04
1R	37	-26.202	0.850	0.283	0.000	0.200	-0.124	1	0.00	0.03	0.04
1S	37	-26.202	-0.402	-0.282	0.000	-0.199	0.061	1	0.00	0.03	0.04
1T	37	-26.202	0.850	-0.282	0.000	-0.199	-0.124	1	0.00	0.03	0.04
1U	37	9.211	-0.402	0.283	0.000	0.200	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1V	37	9.211	0.850	0.283	0.000	0.200	-0.124	1	0.00	0.01	0.02
1W	37	9.211	-0.402	-0.282	0.000	-0.199	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1X	37	9.211	0.850	-0.282	0.000	-0.199	-0.124	1	0.00	0.01	0.02
2	37	-21.924	0.560	0.001	0.000	0.001	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
7	37	-19.525	0.499	0.001	0.000	0.001	-0.065	1	0.00	0.02	0.02
8	37	-23.785	0.600	0.001	0.000	0.002	-0.076	1	0.00	0.03	0.03
1A	41	-14.178	-0.022	0.742	0.000	0.504	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1B	41	-14.178	0.450	0.742	0.000	0.504	-0.106	1	0.00	0.02	0.05
1C	41	-14.178	-0.022	-0.741	0.000	-0.502	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1D	41	-14.178	0.450	-0.741	0.000	-0.502	-0.106	1	0.00	0.02	0.05
1E	41	-2.822	-0.022	0.742	0.000	0.504	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1F	41	-2.822	0.450	0.742	0.000	0.504	-0.106	1	0.00	0.00	0.03
1G	41	-2.822	-0.022	-0.741	0.000	-0.502	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1H	41	-2.822	0.450	-0.741	0.000	-0.502	-0.106	1	0.00	0.00	0.03
1I	41	-14.702	-0.064	0.435	0.000	0.298	0.114	1	0.00	0.02	0.04
1J	41	-14.702	0.492	0.435	0.000	0.298	-0.159	1	0.00	0.02	0.04
1K	41	-14.702	-0.064	-0.434	0.000	-0.297	0.114	1	0.00	0.02	0.04
1L	41	-14.702	0.492	-0.434	0.000	-0.297	-0.159	1	0.00	0.02	0.04
1M	41	-2.298	-0.064	0.435	0.000	0.298	0.114	1	0.00	0.00	0.02
1N	41	-2.298	0.492	0.435	0.000	0.298	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1O	41	-2.298	-0.064	-0.434	0.000	-0.297	0.114	1	0.00	0.00	0.02
1P	41	-2.298	0.492	-0.434	0.000	-0.297	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1Q	41	-26.206	-0.412	0.283	0.000	0.189	0.044	1	0.00	0.03	0.04
1R	41	-26.206	0.839	0.283	0.000	0.189	-0.089	1	0.00	0.03	0.04
1S	41	-26.206	-0.412	-0.282	0.000	-0.187	0.044	1	0.00	0.03	0.04
1T	41	-26.206	0.839	-0.282	0.000	-0.187	-0.089	1	0.00	0.03	0.04
1U	41	9.206	-0.412	0.283	0.000	0.189	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1V	41	9.206	0.839	0.283	0.000	0.189	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
1W	41	9.206	-0.412	-0.282	0.000	-0.187	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1X	41	9.206	0.839	-0.282	0.000	-0.187	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
2	41	-21.930	0.547	0.001	0.000	0.001	-0.049	1	0.00	0.02	0.03
7	41	-19.530	0.486	0.001	0.000	0.001	-0.045	1	0.00	0.02	0.02
8	41	-23.790	0.587	0.001	0.000	0.002	-0.052	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.178	0.808	0.061	1	0.9707	0.9924	1.0003	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16

1B	-14.178	0.808	-0.312	1	0.9707	0.9924	0.9990	--	--	0.02	--	0.07	Snell.	'zx'='	16
1C	-14.178	-0.807	0.061	1	0.9707	0.9924	1.0003	--	--	0.02	--	0.06	Snell.	'zx'='	16
1D	-14.178	-0.807	-0.312	1	0.9707	0.9924	0.9990	--	--	0.02	--	0.07	Snell.	'zx'='	16
1E	-2.822	0.808	0.061	1	0.9707	0.9985	1.0001	--	--	0.00	--	0.05	Snell.	'zx'='	16
1F	-2.822	0.808	-0.312	1	0.9707	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.05	Snell.	'zx'='	16
1G	-2.822	-0.807	0.061	1	0.9707	0.9985	1.0001	--	--	0.00	--	0.05	Snell.	'zx'='	16
1H	-2.822	-0.807	-0.312	1	0.9707	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.05	Snell.	'zx'='	16
1I	-14.702	0.477	0.121	1	0.9707	0.9922	1.0009	--	--	0.02	--	0.05	Snell.	'zx'='	16
1J	-14.702	0.477	-0.382	1	0.9707	0.9922	0.9992	--	--	0.02	--	0.05	Snell.	'zx'='	16
1K	-14.702	-0.475	0.121	1	0.9707	0.9922	1.0009	--	--	0.02	--	0.05	Snell.	'zx'='	16
1L	-14.702	-0.475	-0.382	1	0.9707	0.9922	0.9992	--	--	0.02	--	0.05	Snell.	'zx'='	16
1M	-2.298	0.477	0.121	1	0.9707	0.9988	1.0001	--	--	0.00	--	0.03	Snell.	'zx'='	16
1N	-2.298	0.477	-0.382	1	0.9707	0.9988	0.9999	--	--	0.00	--	0.04	Snell.	'zx'='	16
1O	-2.298	-0.475	0.121	1	0.9707	0.9988	1.0001	--	--	0.00	--	0.03	Snell.	'zx'='	16
1P	-2.298	-0.475	-0.382	1	0.9707	0.9988	0.9999	--	--	0.00	--	0.04	Snell.	'zx'='	16
1Q	-26.206	0.305	0.193	1	0.9707	0.9860	0.9976	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	16
1R	-26.206	0.305	-0.457	1	0.9707	0.9860	0.9973	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	16
1S	-26.206	-0.303	0.193	1	0.9707	0.9860	0.9976	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	16
1T	-26.206	-0.303	-0.457	1	0.9707	0.9860	0.9973	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	16
2	-21.930	0.002	-0.303	1	0.9707	0.9902	0.9976	--	--	0.03	--	0.03	Snell.	'zx'='	16
7	-19.530	0.002	-0.273	1	0.9707	0.9912	0.9979	--	--	0.02	--	0.03	Snell.	'zx'='	16
8	-23.790	0.002	-0.322	1	0.9707	0.9892	0.9974	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	16

ASTA NUM. 6 NI 4703 NF 4671 Lungh. 43.5 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

 Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
cm		kN				kN*m						
1A	0	-14.157	0.046	0.206	0.000	0.219	0.111	1	0.00	0.02	0.03	
1B	0	-14.157	0.608	0.206	0.000	0.219	-0.390	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-14.157	0.046	-0.206	0.000	-0.219	0.111	1	0.00	0.02	0.03	
1D	0	-14.157	0.608	-0.206	0.000	-0.219	-0.390	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-2.487	0.046	0.206	0.000	0.219	0.111	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-2.487	0.608	0.206	0.000	0.219	-0.390	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	-2.487	0.046	-0.206	0.000	-0.219	0.111	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-2.487	0.608	-0.206	0.000	-0.219	-0.390	1	0.00	0.00	0.02	
1I	0	-13.668	0.114	0.686	0.000	0.728	-0.006	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-13.668	0.541	0.686	0.000	0.728	-0.273	1	0.00	0.02	0.06	
1K	0	-13.668	0.114	-0.686	0.000	-0.728	-0.006	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-13.668	0.541	-0.686	0.000	-0.728	-0.273	1	0.00	0.02	0.06	
1M	0	-2.976	0.114	0.686	0.000	0.728	-0.006	1	0.00	0.00	0.04	
1N	0	-2.976	0.541	0.686	0.000	0.728	-0.273	1	0.00	0.00	0.05	
1O	0	-2.976	0.114	-0.686	0.000	-0.728	-0.006	1	0.00	0.00	0.04	
1P	0	-2.976	0.541	-0.686	0.000	-0.728	-0.273	1	0.00	0.00	0.05	
1Q	0	-25.643	-0.317	0.206	0.000	0.219	0.190	1	0.00	0.03	0.05	
1R	0	-25.643	0.971	0.206	0.000	0.219	-0.469	1	0.00	0.03	0.05	
1S	0	-25.643	-0.317	-0.206	0.000	-0.219	0.190	1	0.00	0.03	0.05	
1T	0	-25.643	0.971	-0.206	0.000	-0.219	-0.469	1	0.00	0.03	0.05	
1U	0	8.999	-0.317	0.206	0.000	0.219	0.190	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	8.999	0.971	0.206	0.000	0.219	-0.469	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	8.999	-0.317	-0.206	0.000	-0.219	0.190	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	8.999	0.971	-0.206	0.000	-0.219	-0.469	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-22.770	0.708	0.000	0.000	0.000	-0.321	1	0.00	0.03	0.03	
7	0	-19.900	0.644	0.000	0.000	0.000	-0.289	1	0.00	0.02	0.03	
8	0	-24.060	0.749	0.000	0.000	0.000	-0.342	1	0.00	0.03	0.04	
1A	4	-14.162	0.035	0.206	0.000	0.210	0.113	1	0.00	0.02	0.03	
1B	4	-14.162	0.598	0.206	0.000	0.210	-0.364	1	0.00	0.02	0.04	
1C	4	-14.162	0.035	-0.206	0.000	-0.210	0.113	1	0.00	0.02	0.03	
1D	4	-14.162	0.598	-0.206	0.000	-0.210	-0.364	1	0.00	0.02	0.04	
1E	4	-2.491	0.035	0.206	0.000	0.210	0.113	1	0.00	0.00	0.02	
1F	4	-2.491	0.598	0.206	0.000	0.210	-0.364	1	0.00	0.00	0.02	
1G	4	-2.491	0.035	-0.206	0.000	-0.210	0.113	1	0.00	0.00	0.02	
1H	4	-2.491	0.598	-0.206	0.000	-0.210	-0.364	1	0.00	0.00	0.02	
1I	4	-13.673	0.103	0.686	0.000	0.698	-0.001	1	0.00	0.02	0.05	
1J	4	-13.673	0.530	0.686	0.000	0.698	-0.250	1	0.00	0.02	0.06	
1K	4	-13.673	0.103	-0.686	0.000	-0.698	-0.001	1	0.00	0.02	0.05	
1L	4	-13.673	0.530	-0.686	0.000	-0.698	-0.250	1	0.00	0.02	0.06	
1M	4	-2.980	0.103	0.686	0.000	0.698	-0.001	1	0.00	0.00	0.04	
1N	4	-2.980	0.530	0.686	0.000	0.698	-0.250	1	0.00	0.00	0.05	
1O	4	-2.980	0.103	-0.686	0.000	-0.698	-0.001	1	0.00	0.00	0.04	
1P	4	-2.980	0.530	-0.686	0.000	-0.698	-0.250	1	0.00	0.00	0.05	
1Q	4	-25.648	-0.327	0.206	0.000	0.210	0.176	1	0.00	0.03	0.04	
1R	4	-25.648	0.961	0.206	0.000	0.210	-0.427	1	0.00	0.03	0.05	
1S	4	-25.648	-0.327	-0.206	0.000	-0.210	0.176	1	0.00	0.03	0.04	
1T	4	-25.648	0.961	-0.206	0.000	-0.210	-0.427	1	0.00	0.03	0.05	
1U	4	8.995	-0.327	0.206	0.000	0.210	0.176	1	0.00	0.01	0.03	
1V	4	8.995	0.961	0.206	0.000	0.210	-0.427	1	0.00	0.01	0.03	
1W	4	8.995	-0.327	-0.206	0.000	-0.210	0.176	1	0.00	0.01	0.03	
1X	4	8.995	0.961	-0.206	0.000	-0.210	-0.427	1	0.00	0.01	0.03	
2	4	-22.776	0.694	0.000	0.000	0.000	-0.291	1	0.00	0.03	0.03	
7	4	-19.906	0.630	0.000	0.000	0.000	-0.261	1	0.00	0.02	0.03	
8	4	-24.066	0.736	0.000	0.000	0.000	-0.309	1	0.00	0.03	0.04	
1A	9	-14.166	0.025	0.206	0.000	0.201	0.114	1	0.00	0.02	0.03	
1B	9	-14.166	0.587	0.206	0.000	0.201	-0.338	1	0.00	0.02	0.04	
1C	9	-14.166	0.025	-0.206	0.000	-0.201	0.114	1	0.00	0.02	0.03	
1D	9	-14.166	0.587	-0.206	0.000	-0.201	-0.338	1	0.00	0.02	0.04	
1E	9	-2.496	0.025	0.206	0.000	0.201	0.114	1	0.00	0.00	0.02	
1F	9	-2.496	0.587	0.206	0.000	0.201	-0.338	1	0.00	0.00	0.02	
1G	9	-2.496	0.025	-0.206	0.000	-0.201	0.114	1	0.00	0.00	0.02	
1H	9	-2.496	0.587	-0.206	0.000	-0.201	-0.338	1	0.00	0.00	0.02	

1I	9	-13.677	0.093	0.686	0.000	0.669	0.003	1	0.00	0.02	0.05
1J	9	-13.677	0.520	0.686	0.000	0.669	-0.227	1	0.00	0.02	0.06
1K	9	-13.677	0.093	-0.686	0.000	-0.669	0.003	1	0.00	0.02	0.05
1L	9	-13.677	0.520	-0.686	0.000	-0.669	-0.227	1	0.00	0.02	0.06
1M	9	-2.985	0.093	0.686	0.000	0.669	0.003	1	0.00	0.00	0.04
1N	9	-2.985	0.520	0.686	0.000	0.669	-0.227	1	0.00	0.00	0.04
1O	9	-2.985	0.093	-0.686	0.000	-0.669	0.003	1	0.00	0.00	0.04
1P	9	-2.985	0.520	-0.686	0.000	-0.669	-0.227	1	0.00	0.00	0.04
1Q	9	-25.652	-0.338	0.206	0.000	0.201	0.162	1	0.00	0.03	0.04
1R	9	-25.652	0.950	0.206	0.000	0.201	-0.385	1	0.00	0.03	0.05
1S	9	-25.652	-0.338	-0.206	0.000	-0.201	0.162	1	0.00	0.03	0.04
1T	9	-25.652	0.950	-0.206	0.000	-0.201	-0.385	1	0.00	0.03	0.05
1U	9	8.990	-0.338	0.206	0.000	0.201	0.162	1	0.00	0.01	0.03
1V	9	8.990	0.950	0.206	0.000	0.201	-0.385	1	0.00	0.01	0.03
1W	9	8.990	-0.338	-0.206	0.000	-0.201	0.162	1	0.00	0.01	0.03
1X	9	8.990	0.950	-0.206	0.000	-0.201	-0.385	1	0.00	0.01	0.03
2	9	-22.782	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.261	1	0.00	0.03	0.03
7	9	-19.912	0.616	0.000	0.000	0.000	-0.234	1	0.00	0.02	0.03
8	9	-24.072	0.722	0.000	0.000	0.000	-0.278	1	0.00	0.03	0.03
1A	13	-14.171	0.014	0.206	0.000	0.192	0.115	1	0.00	0.02	0.03
1B	13	-14.171	0.577	0.206	0.000	0.192	-0.313	1	0.00	0.02	0.03
1C	13	-14.171	0.014	-0.206	0.000	-0.192	0.115	1	0.00	0.02	0.03
1D	13	-14.171	0.577	-0.206	0.000	-0.192	-0.313	1	0.00	0.02	0.03
1E	13	-2.500	0.014	0.206	0.000	0.192	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1F	13	-2.500	0.577	0.206	0.000	0.192	-0.313	1	0.00	0.00	0.02
1G	13	-2.500	0.014	-0.206	0.000	-0.192	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1H	13	-2.500	0.577	-0.206	0.000	-0.192	-0.313	1	0.00	0.00	0.02
1I	13	-13.682	0.082	0.686	0.000	0.639	0.007	1	0.00	0.02	0.05
1J	13	-13.682	0.509	0.686	0.000	0.639	-0.205	1	0.00	0.02	0.05
1K	13	-13.682	0.082	-0.686	0.000	-0.639	0.007	1	0.00	0.02	0.05
1L	13	-13.682	0.509	-0.686	0.000	-0.639	-0.205	1	0.00	0.02	0.05
1M	13	-2.989	0.082	0.686	0.000	0.639	0.007	1	0.00	0.00	0.04
1N	13	-2.989	0.509	0.686	0.000	0.639	-0.205	1	0.00	0.00	0.04
1O	13	-2.989	0.082	-0.686	0.000	-0.639	0.007	1	0.00	0.00	0.04
1P	13	-2.989	0.509	-0.686	0.000	-0.639	-0.205	1	0.00	0.00	0.04
1Q	13	-25.657	-0.348	0.206	0.000	0.192	0.147	1	0.00	0.03	0.04
1R	13	-25.657	0.940	0.206	0.000	0.192	-0.344	1	0.00	0.03	0.05
1S	13	-25.657	-0.348	-0.206	0.000	-0.192	0.147	1	0.00	0.03	0.04
1T	13	-25.657	0.940	-0.206	0.000	-0.192	-0.344	1	0.00	0.03	0.05
1U	13	8.986	-0.348	0.206	0.000	0.192	0.147	1	0.00	0.01	0.02
1V	13	8.986	0.940	0.206	0.000	0.192	-0.344	1	0.00	0.01	0.03
1W	13	8.986	-0.348	-0.206	0.000	-0.192	0.147	1	0.00	0.01	0.02
1X	13	8.986	0.940	-0.206	0.000	-0.192	-0.344	1	0.00	0.01	0.03
2	13	-22.788	0.667	0.000	0.000	0.000	-0.231	1	0.00	0.03	0.03
7	13	-19.918	0.603	0.000	0.000	0.000	-0.208	1	0.00	0.02	0.03
8	13	-24.078	0.708	0.000	0.000	0.000	-0.246	1	0.00	0.03	0.03
1A	17	-14.175	0.004	0.206	0.000	0.183	0.116	1	0.00	0.02	0.03
1B	17	-14.175	0.567	0.206	0.000	0.183	-0.288	1	0.00	0.02	0.03
1C	17	-14.175	0.004	-0.206	0.000	-0.183	0.116	1	0.00	0.02	0.03
1D	17	-14.175	0.567	-0.206	0.000	-0.183	-0.288	1	0.00	0.02	0.03
1E	17	-2.505	0.004	0.206	0.000	0.183	0.116	1	0.00	0.00	0.02
1F	17	-2.505	0.567	0.206	0.000	0.183	-0.288	1	0.00	0.00	0.02
1G	17	-2.505	0.004	-0.206	0.000	-0.183	0.116	1	0.00	0.00	0.02
1H	17	-2.505	0.567	-0.206	0.000	-0.183	-0.288	1	0.00	0.00	0.02
1I	17	-13.686	0.072	0.686	0.000	0.610	0.011	1	0.00	0.02	0.05
1J	17	-13.686	0.499	0.686	0.000	0.610	-0.183	1	0.00	0.02	0.05
1K	17	-13.686	0.072	-0.686	0.000	-0.610	0.011	1	0.00	0.02	0.05
1L	17	-13.686	0.499	-0.686	0.000	-0.610	-0.183	1	0.00	0.02	0.05
1M	17	-2.994	0.072	0.686	0.000	0.610	0.011	1	0.00	0.00	0.04
1N	17	-2.994	0.499	0.686	0.000	0.610	-0.183	1	0.00	0.00	0.04
1O	17	-2.994	0.072	-0.686	0.000	-0.610	0.011	1	0.00	0.00	0.04
1P	17	-2.994	0.499	-0.686	0.000	-0.610	-0.183	1	0.00	0.00	0.04
1Q	17	-25.661	-0.359	0.206	0.000	0.183	0.131	1	0.00	0.03	0.04
1R	17	-25.661	0.929	0.206	0.000	0.183	-0.304	1	0.00	0.03	0.05
1S	17	-25.661	-0.359	-0.206	0.000	-0.183	0.131	1	0.00	0.03	0.04
1T	17	-25.661	0.929	-0.206	0.000	-0.183	-0.304	1	0.00	0.03	0.05
1U	17	8.981	-0.359	0.206	0.000	0.183	0.131	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	8.981	0.929	0.206	0.000	0.183	-0.304	1	0.00	0.01	0.03
1W	17	8.981	-0.359	-0.206	0.000	-0.183	0.131	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	8.981	0.929	-0.206	0.000	-0.183	-0.304	1	0.00	0.01	0.03
2	17	-22.794	0.653	0.000	0.000	0.000	-0.203	1	0.00	0.03	0.03
7	17	-19.924	0.589	0.000	0.000	0.000	-0.182	1	0.00	0.02	0.03
8	17	-24.084	0.695	0.000	0.000	0.000	-0.216	1	0.00	0.03	0.03
1A	22	-14.180	-0.007	0.206	0.000	0.174	0.116	1	0.00	0.02	0.03
1B	22	-14.180	0.556	0.206	0.000	0.174	-0.264	1	0.00	0.02	0.03
1C	22	-14.180	-0.007	-0.206	0.000	-0.174	0.116	1	0.00	0.02	0.03
1D	22	-14.180	0.556	-0.206	0.000	-0.174	-0.264	1	0.00	0.02	0.03
1E	22	-2.509	-0.007	0.206	0.000	0.174	0.116	1	0.00	0.00	0.02
1F	22	-2.509	0.556	0.206	0.000	0.174	-0.264	1	0.00	0.00	0.02
1G	22	-2.509	-0.007	-0.206	0.000	-0.174	0.116	1	0.00	0.00	0.02
1H	22	-2.509	0.556	-0.206	0.000	-0.174	-0.264	1	0.00	0.00	0.02
1I	22	-13.691	0.061	0.686	0.000	0.580	0.014	1	0.00	0.02	0.05
1J	22	-13.691	0.488	0.686	0.000	0.580	-0.162	1	0.00	0.02	0.05
1K	22	-13.691	0.061	-0.686	0.000	-0.580	0.014	1	0.00	0.02	0.05
1L	22	-13.691	0.488	-0.686	0.000	-0.580	-0.162	1	0.00	0.02	0.05
1M	22	-2.998	0.061	0.686	0.000	0.580	0.014	1	0.00	0.00	0.03
1N	22	-2.998	0.488	0.686	0.000	0.580	-0.162	1	0.00	0.00	0.04
1O	22	-2.998	0.061	-0.686	0.000	-0.580	0.014	1	0.00	0.00	0.03
1P	22	-2.998	0.488	-0.686	0.000	-0.580	-0.162	1	0.00	0.00	0.04
1Q	22	-25.666	-0.369	0.206	0.000	0.174	0.116	1	0.00	0.03	0.04
1R	22	-25.666	0.919	0.206	0.000	0.174	-0.263	1	0.00	0.03	0.05
1S	22	-25.666	-0.369	-0.206	0.000	-0.174	0.116	1	0.00	0.03	0.04
1T	22	-25.666	0.919	-0.206	0.000	-0.174	-0.263	1	0.00	0.03	0.05
1U	22	8.977	-0.369	0.206	0.000	0.174	0.116	1	0.00	0.01	0.02
1V	22	8.977	0.919	0.206	0.000	0.174	-0.263	1	0.00	0.01	0.03

1W	22	8.977	-0.369	-0.206	0.000	-0.174	0.116	1	0.00	0.01	0.02
1X	22	8.977	0.919	-0.206	0.000	-0.174	-0.263	1	0.00	0.01	0.03
2	22	-22.800	0.640	0.000	0.000	0.000	-0.175	1	0.00	0.03	0.03
7	22	-19.930	0.576	0.000	0.000	0.000	-0.157	1	0.00	0.02	0.03
8	22	-24.090	0.681	0.000	0.000	0.000	-0.186	1	0.00	0.03	0.03
1A	26	-14.184	-0.017	0.206	0.000	0.166	0.116	1	0.00	0.02	0.03
1B	26	-14.184	0.546	0.206	0.000	0.166	-0.240	1	0.00	0.02	0.03
1C	26	-14.184	-0.017	-0.206	0.000	-0.165	0.116	1	0.00	0.02	0.03
1D	26	-14.184	0.546	-0.206	0.000	-0.165	-0.240	1	0.00	0.02	0.03
1E	26	-2.514	-0.017	0.206	0.000	0.166	0.116	1	0.00	0.00	0.01
1F	26	-2.514	0.546	0.206	0.000	0.166	-0.240	1	0.00	0.00	0.02
1G	26	-2.514	-0.017	-0.206	0.000	-0.165	0.116	1	0.00	0.00	0.01
1H	26	-2.514	0.546	-0.206	0.000	-0.165	-0.240	1	0.00	0.00	0.02
1I	26	-13.695	0.051	0.686	0.000	0.551	0.016	1	0.00	0.02	0.05
1J	26	-13.695	0.478	0.686	0.000	0.551	-0.141	1	0.00	0.02	0.05
1K	26	-13.695	0.051	-0.686	0.000	-0.551	0.016	1	0.00	0.02	0.05
1L	26	-13.695	0.478	-0.686	0.000	-0.551	-0.141	1	0.00	0.02	0.05
1M	26	-3.003	0.051	0.686	0.000	0.551	0.016	1	0.00	0.00	0.03
1N	26	-3.003	0.478	0.686	0.000	0.551	-0.141	1	0.00	0.00	0.04
1O	26	-3.003	0.051	-0.686	0.000	-0.551	0.016	1	0.00	0.00	0.03
1P	26	-3.003	0.478	-0.686	0.000	-0.551	-0.141	1	0.00	0.00	0.04
1Q	26	-25.670	-0.380	0.206	0.000	0.165	0.099	1	0.00	0.03	0.04
1R	26	-25.670	0.908	0.206	0.000	0.165	-0.224	1	0.00	0.03	0.04
1S	26	-25.670	-0.380	-0.206	0.000	-0.165	0.099	1	0.00	0.03	0.04
1T	26	-25.670	0.908	-0.206	0.000	-0.165	-0.224	1	0.00	0.03	0.04
1U	26	8.972	-0.380	0.206	0.000	0.165	0.099	1	0.00	0.01	0.02
1V	26	8.972	0.908	0.206	0.000	0.165	-0.224	1	0.00	0.01	0.02
1W	26	8.972	-0.380	-0.206	0.000	-0.165	0.099	1	0.00	0.01	0.02
1X	26	8.972	0.908	-0.206	0.000	-0.165	-0.224	1	0.00	0.01	0.02
2	26	-22.806	0.626	0.000	0.000	0.000	-0.147	1	0.00	0.03	0.03
7	26	-19.936	0.562	0.000	0.000	0.000	-0.132	1	0.00	0.02	0.03
8	26	-24.096	0.668	0.000	0.000	0.000	-0.157	1	0.00	0.03	0.03
1A	30	-14.189	-0.027	0.206	0.000	0.157	0.115	1	0.00	0.02	0.03
1B	30	-14.189	0.535	0.206	0.000	0.157	-0.217	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-14.189	-0.027	-0.206	0.000	-0.156	0.115	1	0.00	0.02	0.03
1D	30	-14.189	0.535	-0.206	0.000	-0.156	-0.217	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-2.518	-0.027	0.206	0.000	0.157	0.115	1	0.00	0.00	0.01
1F	30	-2.518	0.535	0.206	0.000	0.157	-0.217	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-2.518	-0.027	-0.206	0.000	-0.156	0.115	1	0.00	0.00	0.01
1H	30	-2.518	0.535	-0.206	0.000	-0.156	-0.217	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-13.700	0.040	0.686	0.000	0.521	0.018	1	0.00	0.02	0.04
1J	30	-13.700	0.467	0.686	0.000	0.521	-0.120	1	0.00	0.02	0.05
1K	30	-13.700	0.040	-0.686	0.000	-0.521	0.018	1	0.00	0.02	0.04
1L	30	-13.700	0.467	-0.686	0.000	-0.521	-0.120	1	0.00	0.02	0.05
1M	30	-3.007	0.040	0.686	0.000	0.521	0.018	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-3.007	0.467	0.686	0.000	0.521	-0.120	1	0.00	0.00	0.03
1O	30	-3.007	0.040	-0.686	0.000	-0.521	0.018	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-3.007	0.467	-0.686	0.000	-0.521	-0.120	1	0.00	0.00	0.03
1Q	30	-25.675	-0.390	0.206	0.000	0.157	0.083	1	0.00	0.03	0.04
1R	30	-25.675	0.898	0.206	0.000	0.157	-0.185	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-25.675	-0.390	-0.206	0.000	-0.156	0.083	1	0.00	0.03	0.04
1T	30	-25.675	0.898	-0.206	0.000	-0.156	-0.185	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	8.968	-0.390	0.206	0.000	0.157	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	8.968	0.898	0.206	0.000	0.157	-0.185	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	8.968	-0.390	-0.206	0.000	-0.156	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	8.968	0.898	-0.206	0.000	-0.156	-0.185	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-22.812	0.613	0.000	0.000	0.000	-0.120	1	0.00	0.03	0.03
7	30	-19.942	0.548	0.000	0.000	0.000	-0.108	1	0.00	0.02	0.03
8	30	-24.102	0.654	0.000	0.000	0.000	-0.128	1	0.00	0.03	0.03
1A	35	-14.193	-0.038	0.206	0.000	0.148	0.114	1	0.00	0.02	0.03
1B	35	-14.193	0.525	0.206	0.000	0.148	-0.194	1	0.00	0.02	0.03
1C	35	-14.193	-0.038	-0.206	0.000	-0.148	0.114	1	0.00	0.02	0.03
1D	35	-14.193	0.525	-0.206	0.000	-0.148	-0.194	1	0.00	0.02	0.03
1E	35	-2.523	-0.038	0.206	0.000	0.148	0.114	1	0.00	0.00	0.01
1F	35	-2.523	0.525	0.206	0.000	0.148	-0.194	1	0.00	0.00	0.02
1G	35	-2.523	-0.038	-0.206	0.000	-0.148	0.114	1	0.00	0.00	0.01
1H	35	-2.523	0.525	-0.206	0.000	-0.148	-0.194	1	0.00	0.00	0.02
1I	35	-13.704	0.030	0.686	0.000	0.492	0.020	1	0.00	0.02	0.04
1J	35	-13.704	0.457	0.686	0.000	0.492	-0.100	1	0.00	0.02	0.04
1K	35	-13.704	0.030	-0.686	0.000	-0.491	0.020	1	0.00	0.02	0.04
1L	35	-13.704	0.457	-0.686	0.000	-0.491	-0.100	1	0.00	0.02	0.04
1M	35	-3.012	0.030	0.686	0.000	0.492	0.020	1	0.00	0.00	0.03
1N	35	-3.012	0.457	0.686	0.000	0.492	-0.100	1	0.00	0.00	0.03
1O	35	-3.012	0.030	-0.686	0.000	-0.491	0.020	1	0.00	0.00	0.03
1P	35	-3.012	0.457	-0.686	0.000	-0.491	-0.100	1	0.00	0.00	0.03
1Q	35	-25.679	-0.401	0.206	0.000	0.148	0.066	1	0.00	0.03	0.04
1R	35	-25.679	0.887	0.206	0.000	0.148	-0.146	1	0.00	0.03	0.04
1S	35	-25.679	-0.401	-0.206	0.000	-0.148	0.066	1	0.00	0.03	0.04
1T	35	-25.679	0.887	-0.206	0.000	-0.148	-0.146	1	0.00	0.03	0.04
1U	35	8.963	-0.401	0.206	0.000	0.148	0.066	1	0.00	0.01	0.02
1V	35	8.963	0.887	0.206	0.000	0.148	-0.146	1	0.00	0.01	0.02
1W	35	8.963	-0.401	-0.206	0.000	-0.148	0.066	1	0.00	0.01	0.02
1X	35	8.963	0.887	-0.206	0.000	-0.148	-0.146	1	0.00	0.01	0.02
2	35	-22.818	0.599	0.000	0.000	0.000	-0.094	1	0.00	0.03	0.03
7	35	-19.948	0.535	0.000	0.000	0.000	-0.084	1	0.00	0.02	0.02
8	35	-24.108	0.640	0.000	0.000	0.000	-0.100	1	0.00	0.03	0.03
1A	39	-14.198	-0.048	0.206	0.000	0.139	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1B	39	-14.198	0.514	0.206	0.000	0.139	-0.172	1	0.00	0.02	0.03
1C	39	-14.198	-0.048	-0.206	0.000	-0.139	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1D	39	-14.198	0.514	-0.206	0.000	-0.139	-0.172	1	0.00	0.02	0.03
1E	39	-2.527	-0.048	0.206	0.000	0.139	0.112	1	0.00	0.00	0.01
1F	39	-2.527	0.514	0.206	0.000	0.139	-0.172	1	0.00	0.00	0.01
1G	39	-2.527	-0.048	-0.206	0.000	-0.139	0.112	1	0.00	0.00	0.01
1H	39	-2.527	0.514	-0.206	0.000	-0.139	-0.172	1	0.00	0.00	0.01

1I	39	-13.709	0.019	0.686	0.000	0.462	0.021	1	0.00	0.02	0.04
1J	39	-13.709	0.446	0.686	0.000	0.462	-0.080	1	0.00	0.02	0.04
1K	39	-13.709	0.019	-0.686	0.000	-0.462	0.021	1	0.00	0.02	0.04
1L	39	-13.709	0.446	-0.686	0.000	-0.462	-0.080	1	0.00	0.02	0.04
1M	39	-3.016	0.019	0.686	0.000	0.462	0.021	1	0.00	0.00	0.03
1N	39	-3.016	0.446	0.686	0.000	0.462	-0.080	1	0.00	0.00	0.03
1O	39	-3.016	0.019	-0.686	0.000	-0.462	0.021	1	0.00	0.00	0.03
1P	39	-3.016	0.446	-0.686	0.000	-0.462	-0.080	1	0.00	0.00	0.03
1Q	39	-25.684	-0.411	0.206	0.000	0.139	0.048	1	0.00	0.03	0.04
1R	39	-25.684	0.877	0.206	0.000	0.139	-0.108	1	0.00	0.03	0.04
1S	39	-25.684	-0.411	-0.206	0.000	-0.139	0.048	1	0.00	0.03	0.04
1T	39	-25.684	0.877	-0.206	0.000	-0.139	-0.108	1	0.00	0.03	0.04
1U	39	8.959	-0.411	0.206	0.000	0.139	0.048	1	0.00	0.01	0.02
1V	39	8.959	0.877	0.206	0.000	0.139	-0.108	1	0.00	0.01	0.02
1W	39	8.959	-0.411	-0.206	0.000	-0.139	0.048	1	0.00	0.01	0.02
1X	39	8.959	0.877	-0.206	0.000	-0.139	-0.108	1	0.00	0.01	0.02
2	39	-22.824	0.585	0.000	0.000	0.000	-0.068	1	0.00	0.03	0.03
7	39	-19.954	0.521	0.000	0.000	0.000	-0.061	1	0.00	0.02	0.02
8	39	-24.114	0.627	0.000	0.000	0.000	-0.072	1	0.00	0.03	0.03
1A	43	-14.202	-0.059	0.206	0.000	0.130	0.110	1	0.00	0.02	0.03
1B	43	-14.202	0.504	0.206	0.000	0.130	-0.150	1	0.00	0.02	0.03
1C	43	-14.202	-0.059	-0.206	0.000	-0.130	0.110	1	0.00	0.02	0.03
1D	43	-14.202	0.504	-0.206	0.000	-0.130	-0.150	1	0.00	0.02	0.03
1E	43	-2.532	-0.059	0.206	0.000	0.130	0.110	1	0.00	0.00	0.01
1F	43	-2.532	0.504	0.206	0.000	0.130	-0.150	1	0.00	0.00	0.01
1G	43	-2.532	-0.059	-0.206	0.000	-0.130	0.110	1	0.00	0.00	0.01
1H	43	-2.532	0.504	-0.206	0.000	-0.130	-0.150	1	0.00	0.00	0.01
1I	43	-13.713	0.009	0.686	0.000	0.432	0.022	1	0.00	0.02	0.04
1J	43	-13.713	0.436	0.686	0.000	0.432	-0.061	1	0.00	0.02	0.04
1K	43	-13.713	0.009	-0.686	0.000	-0.432	0.022	1	0.00	0.02	0.04
1L	43	-13.713	0.436	-0.686	0.000	-0.432	-0.061	1	0.00	0.02	0.04
1M	43	-3.021	0.009	0.686	0.000	0.432	0.022	1	0.00	0.00	0.03
1N	43	-3.021	0.436	0.686	0.000	0.432	-0.061	1	0.00	0.00	0.03
1O	43	-3.021	0.009	-0.686	0.000	-0.432	0.022	1	0.00	0.00	0.03
1P	43	-3.021	0.436	-0.686	0.000	-0.432	-0.061	1	0.00	0.00	0.03
1Q	43	-25.688	-0.422	0.206	0.000	0.130	0.030	1	0.00	0.03	0.04
1R	43	-25.688	0.866	0.206	0.000	0.130	-0.070	1	0.00	0.03	0.04
1S	43	-25.688	-0.422	-0.206	0.000	-0.130	0.030	1	0.00	0.03	0.04
1T	43	-25.688	0.866	-0.206	0.000	-0.130	-0.070	1	0.00	0.03	0.04
1U	43	8.954	-0.422	0.206	0.000	0.130	0.030	1	0.00	0.01	0.02
1V	43	8.954	0.866	0.206	0.000	0.130	-0.070	1	0.00	0.01	0.02
1W	43	8.954	-0.422	-0.206	0.000	-0.130	0.030	1	0.00	0.01	0.02
1X	43	8.954	0.866	-0.206	0.000	-0.130	-0.070	1	0.00	0.01	0.02
2	43	-22.830	0.572	0.000	0.000	0.000	-0.043	1	0.00	0.03	0.03
7	43	-19.960	0.507	0.000	0.000	0.000	-0.039	1	0.00	0.02	0.02
8	43	-24.120	0.613	0.000	0.000	0.000	-0.045	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.202	0.219	0.116	1	0.9642	0.9925	1.0011	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
1B	-14.202	0.219	-0.390	1	0.9642	0.9925	0.9992	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1C	-14.202	-0.219	0.116	1	0.9642	0.9925	1.0011	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
1D	-14.202	-0.219	-0.390	1	0.9642	0.9925	0.9992	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1E	-2.532	0.219	0.116	1	0.9642	0.9987	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 16
1F	-2.532	0.219	-0.390	1	0.9642	0.9987	0.9999	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 16
1G	-2.532	-0.219	0.116	1	0.9642	0.9987	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 16
1H	-2.532	-0.219	-0.390	1	0.9642	0.9987	0.9999	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 16
1I	-13.713	0.728	0.022	1	0.9642	0.9927	0.9980	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1J	-13.713	0.728	-0.273	1	0.9642	0.9927	0.9988	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1K	-13.713	-0.728	0.022	1	0.9642	0.9927	0.9980	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1L	-13.713	-0.728	-0.273	1	0.9642	0.9927	0.9988	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1M	-3.021	0.728	0.022	1	0.9642	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1N	-3.021	0.728	-0.273	1	0.9642	0.9984	0.9997	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1O	-3.021	-0.728	0.022	1	0.9642	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1P	-3.021	-0.728	-0.273	1	0.9642	0.9984	0.9997	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1Q	-25.688	0.219	0.190	1	0.9642	0.9864	0.9974	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1R	-25.688	0.219	-0.469	1	0.9642	0.9864	0.9972	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1S	-25.688	-0.219	0.190	1	0.9642	0.9864	0.9974	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1T	-25.688	-0.219	-0.469	1	0.9642	0.9864	0.9972	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
2	-22.830	0.000	-0.321	1	0.9642	0.9906	0.9975	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
7	-19.960	0.000	-0.289	1	0.9642	0.9918	0.9978	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
8	-24.120	0.000	-0.342	1	0.9642	0.9901	0.9973	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 16

ASTA NUM. 7 NI 4703 NF 4666 Lungh. 41.9 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----							
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-14.416	0.041	0.613	0.000	0.666	0.112	1	0.00	0.02	0.05	
1B	0	-14.416	0.592	0.613	0.000	0.666	-0.378	1	0.00	0.02	0.06	
1C	0	-14.416	0.041	-0.618	0.000	-0.676	0.112	1	0.00	0.02	0.06	
1D	0	-14.416	0.592	-0.618	0.000	-0.676	-0.378	1	0.00	0.02	0.06	
1E	0	-2.356	0.041	0.613	0.000	0.666	0.112	1	0.00	0.00	0.04	

1F	0	-2.356	0.592	0.613	0.000	0.666	-0.378	1	0.00	0.00	0.05
1G	0	-2.356	0.041	-0.618	0.000	-0.676	0.112	1	0.00	0.00	0.04
1H	0	-2.356	0.592	-0.618	0.000	-0.676	-0.378	1	0.00	0.00	0.05
1I	0	-14.055	0.061	0.740	0.000	0.806	0.081	1	0.00	0.02	0.06
1J	0	-14.055	0.572	0.740	0.000	0.806	-0.347	1	0.00	0.02	0.07
1K	0	-14.055	0.061	-0.745	0.000	-0.815	0.081	1	0.00	0.02	0.06
1L	0	-14.055	0.572	-0.745	0.000	-0.815	-0.347	1	0.00	0.02	0.07
1M	0	-2.717	0.061	0.740	0.000	0.806	0.081	1	0.00	0.00	0.05
1N	0	-2.717	0.572	0.740	0.000	0.806	-0.347	1	0.00	0.00	0.06
1O	0	-2.717	0.061	-0.745	0.000	-0.815	0.081	1	0.00	0.00	0.05
1P	0	-2.717	0.572	-0.745	0.000	-0.815	-0.347	1	0.00	0.00	0.06
1Q	0	-25.904	-0.318	0.367	0.000	0.378	0.201	1	0.00	0.03	0.05
1R	0	-25.904	0.951	0.367	0.000	0.378	-0.467	1	0.00	0.03	0.06
1S	0	-25.904	-0.318	-0.372	0.000	-0.387	0.201	1	0.00	0.03	0.05
1T	0	-25.904	0.951	-0.372	0.000	-0.387	-0.467	1	0.00	0.03	0.06
1U	0	9.132	-0.318	0.367	0.000	0.378	0.201	1	0.00	0.01	0.04
1V	0	9.132	0.951	0.367	0.000	0.378	-0.467	1	0.00	0.01	0.04
1W	0	9.132	-0.318	-0.372	0.000	-0.387	0.201	1	0.00	0.01	0.04
1X	0	9.132	0.951	-0.372	0.000	-0.387	-0.467	1	0.00	0.01	0.04
2	0	-22.660	0.683	-0.007	0.000	-0.014	-0.305	1	0.00	0.03	0.03
7	0	-19.890	0.621	-0.006	0.000	-0.012	-0.275	1	0.00	0.02	0.03
8	0	-24.100	0.723	-0.007	0.000	-0.014	-0.324	1	0.00	0.03	0.04
1A	4	-14.420	0.031	0.613	0.000	0.641	0.114	1	0.00	0.02	0.05
1B	4	-14.420	0.582	0.613	0.000	0.641	-0.354	1	0.00	0.02	0.06
1C	4	-14.420	0.031	-0.618	0.000	-0.650	0.114	1	0.00	0.02	0.05
1D	4	-14.420	0.582	-0.618	0.000	-0.650	-0.354	1	0.00	0.02	0.06
1E	4	-2.360	0.031	0.613	0.000	0.641	0.114	1	0.00	0.00	0.04
1F	4	-2.360	0.582	0.613	0.000	0.641	-0.354	1	0.00	0.00	0.05
1G	4	-2.360	0.031	-0.618	0.000	-0.650	0.114	1	0.00	0.00	0.04
1H	4	-2.360	0.582	-0.618	0.000	-0.650	-0.354	1	0.00	0.00	0.05
1I	4	-14.059	0.051	0.740	0.000	0.775	0.083	1	0.00	0.02	0.06
1J	4	-14.059	0.562	0.740	0.000	0.775	-0.323	1	0.00	0.02	0.07
1K	4	-14.059	0.051	-0.745	0.000	-0.784	0.083	1	0.00	0.02	0.06
1L	4	-14.059	0.562	-0.745	0.000	-0.784	-0.323	1	0.00	0.02	0.07
1M	4	-2.722	0.051	0.740	0.000	0.775	0.083	1	0.00	0.00	0.05
1N	4	-2.722	0.562	0.740	0.000	0.775	-0.323	1	0.00	0.00	0.05
1O	4	-2.722	0.051	-0.745	0.000	-0.784	0.083	1	0.00	0.00	0.05
1P	4	-2.722	0.562	-0.745	0.000	-0.784	-0.323	1	0.00	0.00	0.05
1Q	4	-25.908	-0.328	0.367	0.000	0.362	0.188	1	0.00	0.03	0.05
1R	4	-25.908	0.941	0.367	0.000	0.362	-0.428	1	0.00	0.03	0.06
1S	4	-25.908	-0.328	-0.372	0.000	-0.371	0.188	1	0.00	0.03	0.05
1T	4	-25.908	0.941	-0.372	0.000	-0.371	-0.428	1	0.00	0.03	0.06
1U	4	9.128	-0.328	0.367	0.000	0.362	0.188	1	0.00	0.01	0.03
1V	4	9.128	0.941	0.367	0.000	0.362	-0.428	1	0.00	0.01	0.04
1W	4	9.128	-0.328	-0.372	0.000	-0.371	0.188	1	0.00	0.01	0.03
1X	4	9.128	0.941	-0.372	0.000	-0.371	-0.428	1	0.00	0.01	0.04
2	4	-22.665	0.670	-0.007	0.000	-0.013	-0.277	1	0.00	0.03	0.03
7	4	-19.896	0.608	-0.006	0.000	-0.011	-0.249	1	0.00	0.02	0.03
8	4	-24.106	0.710	-0.007	0.000	-0.013	-0.294	1	0.00	0.03	0.04
1A	8	-14.425	0.021	0.613	0.000	0.615	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1B	8	-14.425	0.572	0.613	0.000	0.615	-0.330	1	0.00	0.02	0.06
1C	8	-14.425	0.021	-0.618	0.000	-0.624	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1D	8	-14.425	0.572	-0.618	0.000	-0.624	-0.330	1	0.00	0.02	0.06
1E	8	-2.365	0.021	0.613	0.000	0.615	0.115	1	0.00	0.00	0.04
1F	8	-2.365	0.572	0.613	0.000	0.615	-0.330	1	0.00	0.00	0.04
1G	8	-2.365	0.021	-0.618	0.000	-0.624	0.115	1	0.00	0.00	0.04
1H	8	-2.365	0.572	-0.618	0.000	-0.624	-0.330	1	0.00	0.00	0.04
1I	8	-14.063	0.041	0.740	0.000	0.744	0.085	1	0.00	0.02	0.06
1J	8	-14.063	0.552	0.740	0.000	0.744	-0.300	1	0.00	0.02	0.06
1K	8	-14.063	0.041	-0.745	0.000	-0.753	0.085	1	0.00	0.02	0.06
1L	8	-14.063	0.552	-0.745	0.000	-0.753	-0.300	1	0.00	0.02	0.06
1M	8	-2.726	0.041	0.740	0.000	0.744	0.085	1	0.00	0.00	0.04
1N	8	-2.726	0.552	0.740	0.000	0.744	-0.300	1	0.00	0.00	0.05
1O	8	-2.726	0.041	-0.745	0.000	-0.753	0.085	1	0.00	0.00	0.05
1P	8	-2.726	0.552	-0.745	0.000	-0.753	-0.300	1	0.00	0.00	0.05
1Q	8	-25.913	-0.338	0.367	0.000	0.347	0.174	1	0.00	0.03	0.05
1R	8	-25.913	0.931	0.367	0.000	0.347	-0.389	1	0.00	0.03	0.06
1S	8	-25.913	-0.338	-0.372	0.000	-0.356	0.174	1	0.00	0.03	0.05
1T	8	-25.913	0.931	-0.372	0.000	-0.356	-0.389	1	0.00	0.03	0.06
1U	8	9.124	-0.338	0.367	0.000	0.347	0.174	1	0.00	0.01	0.03
1V	8	9.124	0.931	0.367	0.000	0.347	-0.389	1	0.00	0.01	0.04
1W	8	9.124	-0.338	-0.372	0.000	-0.356	0.174	1	0.00	0.01	0.03
1X	8	9.124	0.931	-0.372	0.000	-0.356	-0.389	1	0.00	0.01	0.04
2	8	-22.670	0.657	-0.007	0.000	-0.013	-0.249	1	0.00	0.03	0.03
7	8	-19.902	0.595	-0.006	0.000	-0.011	-0.224	1	0.00	0.02	0.03
8	8	-24.112	0.697	-0.007	0.000	-0.013	-0.265	1	0.00	0.03	0.03
1A	13	-14.429	0.010	0.613	0.000	0.590	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	13	-14.429	0.562	0.613	0.000	0.590	-0.306	1	0.00	0.02	0.06
1C	13	-14.429	0.010	-0.618	0.000	-0.598	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	13	-14.429	0.562	-0.618	0.000	-0.598	-0.306	1	0.00	0.02	0.06
1E	13	-2.369	0.010	0.613	0.000	0.590	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1F	13	-2.369	0.562	0.613	0.000	0.590	-0.306	1	0.00	0.00	0.04
1G	13	-2.369	0.010	-0.618	0.000	-0.598	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1H	13	-2.369	0.562	-0.618	0.000	-0.598	-0.306	1	0.00	0.00	0.04
1I	13	-14.067	0.031	0.740	0.000	0.714	0.087	1	0.00	0.02	0.06
1J	13	-14.067	0.542	0.740	0.000	0.714	-0.277	1	0.00	0.02	0.06
1K	13	-14.067	0.031	-0.745	0.000	-0.722	0.087	1	0.00	0.02	0.06
1L	13	-14.067	0.542	-0.745	0.000	-0.722	-0.277	1	0.00	0.02	0.06
1M	13	-2.730	0.031	0.740	0.000	0.714	0.087	1	0.00	0.00	0.04
1N	13	-2.730	0.542	0.740	0.000	0.714	-0.277	1	0.00	0.00	0.05
1O	13	-2.730	0.031	-0.745	0.000	-0.722	0.087	1	0.00	0.00	0.04
1P	13	-2.730	0.542	-0.745	0.000	-0.722	-0.277	1	0.00	0.00	0.05
1Q	13	-25.917	-0.348	0.367	0.000	0.332	0.160	1	0.00	0.03	0.05
1R	13	-25.917	0.921	0.367	0.000	0.332	-0.350	1	0.00	0.03	0.06
1S	13	-25.917	-0.348	-0.372	0.000	-0.340	0.160	1	0.00	0.03	0.05

1T	13	-25.917	0.921	-0.372	0.000	-0.340	-0.350	1	0.00	0.03	0.06
1U	13	9.119	-0.348	0.367	0.000	0.332	0.160	1	0.00	0.01	0.03
1V	13	9.119	0.921	0.367	0.000	0.332	-0.350	1	0.00	0.01	0.04
1W	13	9.119	-0.348	-0.372	0.000	-0.340	0.160	1	0.00	0.01	0.03
1X	13	9.119	0.921	-0.372	0.000	-0.340	-0.350	1	0.00	0.01	0.04
2	13	-22.675	0.644	-0.007	0.000	-0.013	-0.221	1	0.00	0.03	0.03
7	13	-19.908	0.582	-0.006	0.000	-0.011	-0.199	1	0.00	0.02	0.03
8	13	-24.118	0.684	-0.007	0.000	-0.013	-0.236	1	0.00	0.03	0.03
1A	17	-14.433	0.000	0.613	0.000	0.564	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	17	-14.433	0.552	0.613	0.000	0.564	-0.283	1	0.00	0.02	0.05
1C	17	-14.433	0.000	-0.618	0.000	-0.573	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	17	-14.433	0.552	-0.618	0.000	-0.573	-0.283	1	0.00	0.02	0.05
1E	17	-2.373	0.000	0.613	0.000	0.564	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1F	17	-2.373	0.552	0.613	0.000	0.564	-0.283	1	0.00	0.00	0.04
1G	17	-2.373	0.000	-0.618	0.000	-0.573	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1H	17	-2.373	0.552	-0.618	0.000	-0.573	-0.283	1	0.00	0.00	0.04
1I	17	-14.072	0.021	0.740	0.000	0.683	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1J	17	-14.072	0.532	0.740	0.000	0.683	-0.255	1	0.00	0.02	0.06
1K	17	-14.072	0.021	-0.745	0.000	-0.691	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1L	17	-14.072	0.532	-0.745	0.000	-0.691	-0.255	1	0.00	0.02	0.06
1M	17	-2.735	0.021	0.740	0.000	0.683	0.088	1	0.00	0.00	0.04
1N	17	-2.735	0.532	0.740	0.000	0.683	-0.255	1	0.00	0.00	0.05
1O	17	-2.735	0.021	-0.745	0.000	-0.691	0.088	1	0.00	0.00	0.04
1P	17	-2.735	0.532	-0.745	0.000	-0.691	-0.255	1	0.00	0.00	0.05
1Q	17	-25.921	-0.358	0.367	0.000	0.317	0.145	1	0.00	0.03	0.05
1R	17	-25.921	0.911	0.367	0.000	0.317	-0.312	1	0.00	0.03	0.05
1S	17	-25.921	-0.358	-0.372	0.000	-0.325	0.145	1	0.00	0.03	0.05
1T	17	-25.921	0.911	-0.372	0.000	-0.325	-0.312	1	0.00	0.03	0.05
1U	17	9.115	-0.358	0.367	0.000	0.317	0.145	1	0.00	0.01	0.03
1V	17	9.115	0.911	0.367	0.000	0.317	-0.312	1	0.00	0.01	0.04
1W	17	9.115	-0.358	-0.372	0.000	-0.325	0.145	1	0.00	0.01	0.03
1X	17	9.115	0.911	-0.372	0.000	-0.325	-0.312	1	0.00	0.01	0.04
2	17	-22.680	0.631	-0.007	0.000	-0.012	-0.195	1	0.00	0.03	0.03
7	17	-19.914	0.569	-0.006	0.000	-0.011	-0.175	1	0.00	0.02	0.03
8	17	-24.124	0.671	-0.007	0.000	-0.013	-0.208	1	0.00	0.03	0.03
1A	21	-14.437	-0.010	0.613	0.000	0.539	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	21	-14.437	0.542	0.613	0.000	0.539	-0.260	1	0.00	0.02	0.05
1C	21	-14.437	-0.010	-0.618	0.000	-0.547	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	21	-14.437	0.542	-0.618	0.000	-0.547	-0.260	1	0.00	0.02	0.05
1E	21	-2.378	-0.010	0.613	0.000	0.539	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1F	21	-2.378	0.542	0.613	0.000	0.539	-0.260	1	0.00	0.00	0.04
1G	21	-2.378	-0.010	-0.618	0.000	-0.547	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1H	21	-2.378	0.542	-0.618	0.000	-0.547	-0.260	1	0.00	0.00	0.04
1I	21	-14.076	0.010	0.740	0.000	0.652	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	21	-14.076	0.522	0.740	0.000	0.652	-0.233	1	0.00	0.02	0.06
1K	21	-14.076	0.010	-0.745	0.000	-0.660	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	21	-14.076	0.522	-0.745	0.000	-0.660	-0.233	1	0.00	0.02	0.06
1M	21	-2.739	0.010	0.740	0.000	0.652	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	21	-2.739	0.522	0.740	0.000	0.652	-0.233	1	0.00	0.00	0.04
1O	21	-2.739	0.010	-0.745	0.000	-0.660	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	21	-2.739	0.522	-0.745	0.000	-0.660	-0.233	1	0.00	0.00	0.04
1Q	21	-25.926	-0.369	0.367	0.000	0.301	0.130	1	0.00	0.03	0.05
1R	21	-25.926	0.901	0.367	0.000	0.301	-0.274	1	0.00	0.03	0.05
1S	21	-25.926	-0.369	-0.372	0.000	-0.309	0.130	1	0.00	0.03	0.05
1T	21	-25.926	0.901	-0.372	0.000	-0.309	-0.274	1	0.00	0.03	0.05
1U	21	9.111	-0.369	0.367	0.000	0.301	0.130	1	0.00	0.01	0.03
1V	21	9.111	0.901	0.367	0.000	0.301	-0.274	1	0.00	0.01	0.03
1W	21	9.111	-0.369	-0.372	0.000	-0.309	0.130	1	0.00	0.01	0.03
1X	21	9.111	0.901	-0.372	0.000	-0.309	-0.274	1	0.00	0.01	0.03
2	21	-22.685	0.617	-0.007	0.000	-0.012	-0.169	1	0.00	0.03	0.03
7	21	-19.920	0.556	-0.006	0.000	-0.010	-0.152	1	0.00	0.02	0.03
8	21	-24.130	0.658	-0.007	0.000	-0.012	-0.180	1	0.00	0.03	0.03
1A	25	-14.442	-0.020	0.613	0.000	0.513	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	25	-14.442	0.532	0.613	0.000	0.513	-0.238	1	0.00	0.02	0.05
1C	25	-14.442	-0.020	-0.618	0.000	-0.521	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	25	-14.442	0.532	-0.618	0.000	-0.521	-0.238	1	0.00	0.02	0.05
1E	25	-2.382	-0.020	0.613	0.000	0.513	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1F	25	-2.382	0.532	0.613	0.000	0.513	-0.238	1	0.00	0.00	0.04
1G	25	-2.382	-0.020	-0.618	0.000	-0.521	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1H	25	-2.382	0.532	-0.618	0.000	-0.521	-0.238	1	0.00	0.00	0.04
1I	25	-14.080	0.000	0.740	0.000	0.621	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	25	-14.080	0.512	0.740	0.000	0.621	-0.211	1	0.00	0.02	0.05
1K	25	-14.080	0.000	-0.745	0.000	-0.629	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	25	-14.080	0.512	-0.745	0.000	-0.629	-0.211	1	0.00	0.02	0.05
1M	25	-2.743	0.000	0.740	0.000	0.621	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	25	-2.743	0.512	0.740	0.000	0.621	-0.211	1	0.00	0.00	0.04
1O	25	-2.743	0.000	-0.745	0.000	-0.629	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	25	-2.743	0.512	-0.745	0.000	-0.629	-0.211	1	0.00	0.00	0.04
1Q	25	-25.930	-0.379	0.367	0.000	0.286	0.114	1	0.00	0.03	0.05
1R	25	-25.930	0.891	0.367	0.000	0.286	-0.236	1	0.00	0.03	0.05
1S	25	-25.930	-0.379	-0.372	0.000	-0.294	0.114	1	0.00	0.03	0.05
1T	25	-25.930	0.891	-0.372	0.000	-0.294	-0.236	1	0.00	0.03	0.05
1U	25	9.106	-0.379	0.367	0.000	0.286	0.114	1	0.00	0.01	0.03
1V	25	9.106	0.891	0.367	0.000	0.286	-0.236	1	0.00	0.01	0.03
1W	25	9.106	-0.379	-0.372	0.000	-0.294	0.114	1	0.00	0.01	0.03
1X	25	9.106	0.891	-0.372	0.000	-0.294	-0.236	1	0.00	0.01	0.03
2	25	-22.690	0.604	-0.007	0.000	-0.012	-0.143	1	0.00	0.03	0.03
7	25	-19.926	0.543	-0.006	0.000	-0.010	-0.128	1	0.00	0.02	0.03
8	25	-24.136	0.645	-0.007	0.000	-0.012	-0.152	1	0.00	0.03	0.03
1A	29	-14.446	-0.030	0.613	0.000	0.488	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1B	29	-14.446	0.522	0.613	0.000	0.488	-0.216	1	0.00	0.02	0.05
1C	29	-14.446	-0.030	-0.618	0.000	-0.496	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1D	29	-14.446	0.522	-0.618	0.000	-0.496	-0.216	1	0.00	0.02	0.05
1E	29	-2.386	-0.030	0.613	0.000	0.488	0.115	1	0.00	0.00	0.03

1F	29	-2.386	0.522	0.613	0.000	0.488	-0.216	1	0.00	0.00	0.03
1G	29	-2.386	-0.030	-0.618	0.000	-0.496	0.115	1	0.00	0.00	0.03
1H	29	-2.386	0.522	-0.618	0.000	-0.496	-0.216	1	0.00	0.00	0.03
1I	29	-14.085	-0.010	0.740	0.000	0.591	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	29	-14.085	0.502	0.740	0.000	0.591	-0.190	1	0.00	0.02	0.05
1K	29	-14.085	-0.010	-0.745	0.000	-0.598	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	29	-14.085	0.502	-0.745	0.000	-0.598	-0.190	1	0.00	0.02	0.05
1M	29	-2.748	-0.010	0.740	0.000	0.591	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	29	-2.748	0.502	0.740	0.000	0.591	-0.190	1	0.00	0.00	0.04
1O	29	-2.748	-0.010	-0.745	0.000	-0.598	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	29	-2.748	0.502	-0.745	0.000	-0.598	-0.190	1	0.00	0.00	0.04
1Q	29	-25.934	-0.389	0.367	0.000	0.271	0.098	1	0.00	0.03	0.05
1R	29	-25.934	0.881	0.367	0.000	0.271	-0.199	1	0.00	0.03	0.05
1S	29	-25.934	-0.389	-0.372	0.000	-0.278	0.098	1	0.00	0.03	0.05
1T	29	-25.934	0.881	-0.372	0.000	-0.278	-0.199	1	0.00	0.03	0.05
1U	29	9.102	-0.389	0.367	0.000	0.271	0.098	1	0.00	0.01	0.03
1V	29	9.102	0.881	0.367	0.000	0.271	-0.199	1	0.00	0.01	0.03
1W	29	9.102	-0.389	-0.372	0.000	-0.278	0.098	1	0.00	0.01	0.03
1X	29	9.102	0.881	-0.372	0.000	-0.278	-0.199	1	0.00	0.01	0.03
2	29	-22.695	0.591	-0.007	0.000	-0.012	-0.118	1	0.00	0.03	0.03
7	29	-19.932	0.530	-0.006	0.000	-0.010	-0.106	1	0.00	0.02	0.03
8	29	-24.142	0.632	-0.007	0.000	-0.012	-0.126	1	0.00	0.03	0.03
1A	34	-14.450	-0.040	0.613	0.000	0.462	0.113	1	0.00	0.02	0.04
1B	34	-14.450	0.512	0.613	0.000	0.462	-0.194	1	0.00	0.02	0.05
1C	34	-14.450	-0.040	-0.618	0.000	-0.470	0.113	1	0.00	0.02	0.04
1D	34	-14.450	0.512	-0.618	0.000	-0.470	-0.194	1	0.00	0.02	0.05
1E	34	-2.390	-0.040	0.613	0.000	0.462	0.113	1	0.00	0.00	0.03
1F	34	-2.390	0.512	0.613	0.000	0.462	-0.194	1	0.00	0.00	0.03
1G	34	-2.390	-0.040	-0.618	0.000	-0.470	0.113	1	0.00	0.00	0.03
1H	34	-2.390	0.512	-0.618	0.000	-0.470	-0.194	1	0.00	0.00	0.03
1I	34	-14.089	-0.020	0.740	0.000	0.560	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	34	-14.089	0.492	0.740	0.000	0.560	-0.170	1	0.00	0.02	0.05
1K	34	-14.089	-0.020	-0.745	0.000	-0.567	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	34	-14.089	0.492	-0.745	0.000	-0.567	-0.170	1	0.00	0.02	0.05
1M	34	-2.752	-0.020	0.740	0.000	0.560	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	34	-2.752	0.492	0.740	0.000	0.560	-0.170	1	0.00	0.00	0.04
1O	34	-2.752	-0.020	-0.745	0.000	-0.567	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	34	-2.752	0.492	-0.745	0.000	-0.567	-0.170	1	0.00	0.00	0.04
1Q	34	-25.939	-0.399	0.367	0.000	0.256	0.082	1	0.00	0.03	0.04
1R	34	-25.939	0.871	0.367	0.000	0.256	-0.162	1	0.00	0.03	0.05
1S	34	-25.939	-0.399	-0.372	0.000	-0.263	0.082	1	0.00	0.03	0.05
1T	34	-25.939	0.871	-0.372	0.000	-0.263	-0.162	1	0.00	0.03	0.05
1U	34	9.098	-0.399	0.367	0.000	0.256	0.082	1	0.00	0.01	0.03
1V	34	9.098	0.871	0.367	0.000	0.256	-0.162	1	0.00	0.01	0.03
1W	34	9.098	-0.399	-0.372	0.000	-0.263	0.082	1	0.00	0.01	0.03
1X	34	9.098	0.871	-0.372	0.000	-0.263	-0.162	1	0.00	0.01	0.03
2	34	-22.700	0.578	-0.007	0.000	-0.011	-0.093	1	0.00	0.03	0.03
7	34	-19.938	0.516	-0.006	0.000	-0.010	-0.084	1	0.00	0.02	0.03
8	34	-24.148	0.618	-0.007	0.000	-0.011	-0.099	1	0.00	0.03	0.03
1A	38	-14.455	-0.050	0.613	0.000	0.437	0.112	1	0.00	0.02	0.04
1B	38	-14.455	0.502	0.613	0.000	0.437	-0.173	1	0.00	0.02	0.04
1C	38	-14.455	-0.050	-0.618	0.000	-0.444	0.112	1	0.00	0.02	0.04
1D	38	-14.455	0.502	-0.618	0.000	-0.444	-0.173	1	0.00	0.02	0.04
1E	38	-2.395	-0.050	0.613	0.000	0.437	0.112	1	0.00	0.00	0.03
1F	38	-2.395	0.502	0.613	0.000	0.437	-0.173	1	0.00	0.00	0.03
1G	38	-2.395	-0.050	-0.618	0.000	-0.444	0.112	1	0.00	0.00	0.03
1H	38	-2.395	0.502	-0.618	0.000	-0.444	-0.173	1	0.00	0.00	0.03
1I	38	-14.093	-0.030	0.740	0.000	0.529	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1J	38	-14.093	0.482	0.740	0.000	0.529	-0.149	1	0.00	0.02	0.05
1K	38	-14.093	-0.030	-0.745	0.000	-0.536	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1L	38	-14.093	0.482	-0.745	0.000	-0.536	-0.149	1	0.00	0.02	0.05
1M	38	-2.756	-0.030	0.740	0.000	0.529	0.088	1	0.00	0.00	0.03
1N	38	-2.756	0.482	0.740	0.000	0.529	-0.149	1	0.00	0.00	0.04
1O	38	-2.756	-0.030	-0.745	0.000	-0.536	0.088	1	0.00	0.00	0.03
1P	38	-2.756	0.482	-0.745	0.000	-0.536	-0.149	1	0.00	0.00	0.04
1Q	38	-25.943	-0.409	0.367	0.000	0.240	0.065	1	0.00	0.03	0.04
1R	38	-25.943	0.860	0.367	0.000	0.240	-0.126	1	0.00	0.03	0.05
1S	38	-25.943	-0.409	-0.372	0.000	-0.248	0.065	1	0.00	0.03	0.04
1T	38	-25.943	0.860	-0.372	0.000	-0.248	-0.126	1	0.00	0.03	0.05
1U	38	9.093	-0.409	0.367	0.000	0.240	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1V	38	9.093	0.860	0.367	0.000	0.240	-0.126	1	0.00	0.01	0.03
1W	38	9.093	-0.409	-0.372	0.000	-0.248	0.065	1	0.00	0.01	0.03
1X	38	9.093	0.860	-0.372	0.000	-0.248	-0.126	1	0.00	0.01	0.03
2	38	-22.705	0.565	-0.007	0.000	-0.011	-0.069	1	0.00	0.03	0.03
7	38	-19.944	0.503	-0.006	0.000	-0.009	-0.063	1	0.00	0.02	0.02
8	38	-24.154	0.605	-0.007	0.000	-0.011	-0.074	1	0.00	0.03	0.03
1A	42	-14.459	-0.060	0.613	0.000	0.411	0.109	1	0.00	0.02	0.04
1B	42	-14.459	0.492	0.613	0.000	0.411	-0.152	1	0.00	0.02	0.04
1C	42	-14.459	-0.060	-0.618	0.000	-0.419	0.109	1	0.00	0.02	0.04
1D	42	-14.459	0.492	-0.618	0.000	-0.419	-0.152	1	0.00	0.02	0.04
1E	42	-2.399	-0.060	0.613	0.000	0.411	0.109	1	0.00	0.00	0.03
1F	42	-2.399	0.492	0.613	0.000	0.411	-0.152	1	0.00	0.00	0.03
1G	42	-2.399	-0.060	-0.618	0.000	-0.419	0.109	1	0.00	0.00	0.03
1H	42	-2.399	0.492	-0.618	0.000	-0.419	-0.152	1	0.00	0.00	0.03
1I	42	-14.098	-0.040	0.740	0.000	0.498	0.087	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-14.098	0.471	0.740	0.000	0.498	-0.130	1	0.00	0.02	0.05
1K	42	-14.098	-0.040	-0.745	0.000	-0.506	0.087	1	0.00	0.02	0.05
1L	42	-14.098	0.471	-0.745	0.000	-0.506	-0.130	1	0.00	0.02	0.05
1M	42	-2.760	-0.040	0.740	0.000	0.498	0.087	1	0.00	0.00	0.03
1N	42	-2.760	0.471	0.740	0.000	0.498	-0.130	1	0.00	0.00	0.03
1O	42	-2.760	-0.040	-0.745	0.000	-0.506	0.087	1	0.00	0.00	0.03
1P	42	-2.760	0.471	-0.745	0.000	-0.506	-0.130	1	0.00	0.00	0.03
1Q	42	-25.947	-0.419	0.367	0.000	0.225	0.047	1	0.00	0.03	0.04
1R	42	-25.947	0.850	0.367	0.000	0.225	-0.090	1	0.00	0.03	0.04
1S	42	-25.947	-0.419	-0.372	0.000	-0.232	0.047	1	0.00	0.03	0.04

1T	42	-25.947	0.850	-0.372	0.000	-0.232	-0.090	1	0.00	0.03	0.04
1U	42	9.089	-0.419	0.367	0.000	0.225	0.047	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	9.089	0.850	0.367	0.000	0.225	-0.090	1	0.00	0.01	0.02
1W	42	9.089	-0.419	-0.372	0.000	-0.232	0.047	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	9.089	0.850	-0.372	0.000	-0.232	-0.090	1	0.00	0.01	0.02
2	42	-22.710	0.552	-0.007	0.000	-0.011	-0.046	1	0.00	0.03	0.03
7	42	-19.950	0.490	-0.006	0.000	-0.009	-0.042	1	0.00	0.02	0.02
8	42	-24.160	0.592	-0.007	0.000	-0.011	-0.049	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.459	0.666	0.116	1	0.9691	0.9923	1.0010	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1B	-14.459	0.666	-0.378	1	0.9691	0.9923	0.9992	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1C	-14.459	-0.676	0.116	1	0.9691	0.9923	1.0010	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1D	-14.459	-0.676	-0.378	1	0.9691	0.9923	0.9992	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1E	-2.399	0.666	0.116	1	0.9691	0.9987	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1F	-2.399	0.666	-0.378	1	0.9691	0.9987	0.9999	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1G	-2.399	-0.676	0.116	1	0.9691	0.9987	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1H	-2.399	-0.676	-0.378	1	0.9691	0.9987	0.9999	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1I	-14.098	0.806	0.089	1	0.9691	0.9925	1.0008	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1J	-14.098	0.806	-0.347	1	0.9691	0.9925	0.9991	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1K	-14.098	-0.815	0.089	1	0.9691	0.9925	1.0008	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1L	-14.098	-0.815	-0.347	1	0.9691	0.9925	0.9991	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1M	-2.760	0.806	0.089	1	0.9691	0.9985	1.0002	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1N	-2.760	0.806	-0.347	1	0.9691	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1O	-2.760	-0.815	0.089	1	0.9691	0.9985	1.0002	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1P	-2.760	-0.815	-0.347	1	0.9691	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1Q	-25.947	0.378	0.201	1	0.9691	0.9860	0.9977	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1R	-25.947	0.378	-0.467	1	0.9691	0.9860	0.9974	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1S	-25.947	-0.387	0.201	1	0.9691	0.9860	0.9977	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1T	-25.947	-0.387	-0.467	1	0.9691	0.9860	0.9974	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
2	-22.710	-0.014	-0.305	1	0.9691	0.9894	0.9975	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
7	-19.950	-0.012	-0.275	1	0.9691	0.9907	0.9978	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
8	-24.160	-0.014	-0.324	1	0.9691	0.9887	0.9973	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 16

ASTA NUM. 8 NI 4703 NF 4661 Lungh. 43.5 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-13.788	0.085	0.878	0.000	1.053	0.044	1	0.00	0.02	0.07	
1B	0	-13.788	0.569	0.878	0.000	1.053	-0.323	1	0.00	0.02	0.08	
1C	0	-13.788	0.085	-0.878	0.000	-1.053	0.044	1	0.00	0.02	0.07	
1D	0	-13.788	0.569	-0.878	0.000	-1.053	-0.323	1	0.00	0.02	0.08	
1E	0	-2.776	0.085	0.878	0.000	1.053	0.044	1	0.00	0.00	0.06	
1F	0	-2.776	0.569	0.878	0.000	1.053	-0.323	1	0.00	0.00	0.07	
1G	0	-2.776	0.085	-0.878	0.000	-1.053	0.044	1	0.00	0.00	0.06	
1H	0	-2.776	0.569	-0.878	0.000	-1.053	-0.323	1	0.00	0.00	0.07	
1I	0	-14.325	0.042	0.508	0.000	0.601	0.114	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-14.325	0.612	0.508	0.000	0.601	-0.394	1	0.00	0.02	0.06	
1K	0	-14.325	0.042	-0.508	0.000	-0.601	0.114	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-14.325	0.612	-0.508	0.000	-0.601	-0.394	1	0.00	0.02	0.06	
1M	0	-2.239	0.042	0.508	0.000	0.601	0.114	1	0.00	0.00	0.04	
1N	0	-2.239	0.612	0.508	0.000	0.601	-0.394	1	0.00	0.00	0.04	
1O	0	-2.239	0.042	-0.508	0.000	-0.601	0.114	1	0.00	0.00	0.04	
1P	0	-2.239	0.612	-0.508	0.000	-0.601	-0.394	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	0	-25.637	-0.324	0.326	0.000	0.386	0.203	1	0.00	0.03	0.05	
1R	0	-25.637	0.979	0.326	0.000	0.386	-0.482	1	0.00	0.03	0.06	
1S	0	-25.637	-0.324	-0.326	0.000	-0.386	0.203	1	0.00	0.03	0.05	
1T	0	-25.637	0.979	-0.326	0.000	-0.386	-0.482	1	0.00	0.03	0.06	
1U	0	9.073	-0.324	0.326	0.000	0.386	0.203	1	0.00	0.01	0.04	
1V	0	9.073	0.979	0.326	0.000	0.386	-0.482	1	0.00	0.01	0.04	
1W	0	9.073	-0.324	-0.326	0.000	-0.386	0.203	1	0.00	0.01	0.04	
1X	0	9.073	0.979	-0.326	0.000	-0.386	-0.482	1	0.00	0.01	0.04	
2	0	-21.320	0.706	-0.001	0.000	-0.002	-0.322	1	0.00	0.02	0.03	
7	0	-19.000	0.643	-0.001	0.000	-0.001	-0.290	1	0.00	0.02	0.03	
8	0	-23.130	0.748	-0.001	0.000	-0.002	-0.343	1	0.00	0.03	0.04	
1A	4	-13.793	0.075	0.878	0.000	1.015	0.048	1	0.00	0.02	0.07	
1B	4	-13.793	0.559	0.878	0.000	1.015	-0.299	1	0.00	0.02	0.08	
1C	4	-13.793	0.075	-0.878	0.000	-1.015	0.048	1	0.00	0.02	0.07	
1D	4	-13.793	0.559	-0.878	0.000	-1.015	-0.299	1	0.00	0.02	0.08	
1E	4	-2.780	0.075	0.878	0.000	1.015	0.048	1	0.00	0.00	0.06	
1F	4	-2.780	0.559	0.878	0.000	1.015	-0.299	1	0.00	0.00	0.07	
1G	4	-2.780	0.075	-0.878	0.000	-1.015	0.048	1	0.00	0.00	0.06	
1H	4	-2.780	0.559	-0.878	0.000	-1.015	-0.299	1	0.00	0.00	0.06	
1I	4	-14.330	0.032	0.508	0.000	0.579	0.116	1	0.00	0.02	0.05	
1J	4	-14.330	0.602	0.508	0.000	0.579	-0.368	1	0.00	0.02	0.06	
1K	4	-14.330	0.032	-0.508	0.000	-0.579	0.116	1	0.00	0.02	0.05	
1L	4	-14.330	0.602	-0.508	0.000	-0.579	-0.368	1	0.00	0.02	0.06	
1M	4	-2.243	0.032	0.508	0.000	0.579	0.116	1	0.00	0.00	0.04	
1N	4	-2.243	0.602	0.508	0.000	0.579	-0.368	1	0.00	0.00	0.04	
1O	4	-2.243	0.032	-0.508	0.000	-0.579	0.116	1	0.00	0.00	0.04	
1P	4	-2.243	0.602	-0.508	0.000	-0.579	-0.368	1	0.00	0.00	0.04	

1Q	4	-25.641	-0.335	0.326	0.000	0.372	0.188	1	0.00	0.03	0.05
1R	4	-25.641	0.968	0.326	0.000	0.372	-0.440	1	0.00	0.03	0.06
1S	4	-25.641	-0.335	-0.326	0.000	-0.372	0.188	1	0.00	0.03	0.05
1T	4	-25.641	0.968	-0.326	0.000	-0.372	-0.440	1	0.00	0.03	0.06
1U	4	9.068	-0.335	0.326	0.000	0.372	0.188	1	0.00	0.01	0.03
1V	4	9.068	0.968	0.326	0.000	0.372	-0.440	1	0.00	0.01	0.04
1W	4	9.068	-0.335	-0.326	0.000	-0.372	0.188	1	0.00	0.01	0.03
1X	4	9.068	0.968	-0.326	0.000	-0.372	-0.440	1	0.00	0.01	0.04
2	4	-21.326	0.692	-0.001	0.000	-0.002	-0.292	1	0.00	0.02	0.03
7	4	-19.006	0.629	-0.001	0.000	-0.001	-0.263	1	0.00	0.02	0.03
8	4	-23.136	0.735	-0.001	0.000	-0.002	-0.310	1	0.00	0.03	0.03
1A	9	-13.797	0.064	0.878	0.000	0.977	0.051	1	0.00	0.02	0.07
1B	9	-13.797	0.548	0.878	0.000	0.977	-0.275	1	0.00	0.02	0.07
1C	9	-13.797	0.064	-0.878	0.000	-0.977	0.051	1	0.00	0.02	0.07
1D	9	-13.797	0.548	-0.878	0.000	-0.977	-0.275	1	0.00	0.02	0.07
1E	9	-2.785	0.064	0.878	0.000	0.977	0.051	1	0.00	0.00	0.06
1F	9	-2.785	0.548	0.878	0.000	0.977	-0.275	1	0.00	0.00	0.06
1G	9	-2.785	0.064	-0.878	0.000	-0.977	0.051	1	0.00	0.00	0.06
1H	9	-2.785	0.548	-0.878	0.000	-0.977	-0.275	1	0.00	0.00	0.06
1I	9	-14.334	0.021	0.508	0.000	0.557	0.118	1	0.00	0.02	0.05
1J	9	-14.334	0.591	0.508	0.000	0.557	-0.342	1	0.00	0.02	0.05
1K	9	-14.334	0.021	-0.508	0.000	-0.557	0.118	1	0.00	0.02	0.05
1L	9	-14.334	0.591	-0.508	0.000	-0.557	-0.342	1	0.00	0.02	0.05
1M	9	-2.248	0.021	0.508	0.000	0.557	0.118	1	0.00	0.00	0.04
1N	9	-2.248	0.591	0.508	0.000	0.557	-0.342	1	0.00	0.00	0.04
1O	9	-2.248	0.021	-0.508	0.000	-0.557	0.118	1	0.00	0.00	0.04
1P	9	-2.248	0.591	-0.508	0.000	-0.557	-0.342	1	0.00	0.00	0.04
1Q	9	-25.646	-0.345	0.326	0.000	0.358	0.174	1	0.00	0.03	0.05
1R	9	-25.646	0.958	0.326	0.000	0.358	-0.398	1	0.00	0.03	0.06
1S	9	-25.646	-0.345	-0.326	0.000	-0.358	0.174	1	0.00	0.03	0.05
1T	9	-25.646	0.958	-0.326	0.000	-0.358	-0.398	1	0.00	0.03	0.06
1U	9	9.064	-0.345	0.326	0.000	0.358	0.174	1	0.00	0.01	0.03
1V	9	9.064	0.958	0.326	0.000	0.358	-0.398	1	0.00	0.01	0.04
1W	9	9.064	-0.345	-0.326	0.000	-0.358	0.174	1	0.00	0.01	0.03
1X	9	9.064	0.958	-0.326	0.000	-0.358	-0.398	1	0.00	0.01	0.04
2	9	-21.332	0.679	-0.001	0.000	-0.002	-0.262	1	0.00	0.02	0.03
7	9	-19.012	0.615	-0.001	0.000	-0.001	-0.236	1	0.00	0.02	0.03
8	9	-23.142	0.721	-0.001	0.000	-0.002	-0.279	1	0.00	0.03	0.03
1A	13	-13.802	0.054	0.878	0.000	0.939	0.053	1	0.00	0.02	0.07
1B	13	-13.802	0.538	0.878	0.000	0.939	-0.251	1	0.00	0.02	0.07
1C	13	-13.802	0.054	-0.878	0.000	-0.939	0.053	1	0.00	0.02	0.07
1D	13	-13.802	0.538	-0.878	0.000	-0.939	-0.251	1	0.00	0.02	0.07
1E	13	-2.789	0.054	0.878	0.000	0.939	0.053	1	0.00	0.00	0.05
1F	13	-2.789	0.538	0.878	0.000	0.939	-0.251	1	0.00	0.00	0.06
1G	13	-2.789	0.054	-0.878	0.000	-0.939	0.053	1	0.00	0.00	0.05
1H	13	-2.789	0.538	-0.878	0.000	-0.939	-0.251	1	0.00	0.00	0.06
1I	13	-14.339	0.011	0.508	0.000	0.535	0.118	1	0.00	0.02	0.05
1J	13	-14.339	0.581	0.508	0.000	0.535	-0.317	1	0.00	0.02	0.05
1K	13	-14.339	0.011	-0.508	0.000	-0.535	0.118	1	0.00	0.02	0.05
1L	13	-14.339	0.581	-0.508	0.000	-0.535	-0.317	1	0.00	0.02	0.05
1M	13	-2.252	0.011	0.508	0.000	0.535	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1N	13	-2.252	0.581	0.508	0.000	0.535	-0.317	1	0.00	0.00	0.04
1O	13	-2.252	0.011	-0.508	0.000	-0.535	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1P	13	-2.252	0.581	-0.508	0.000	-0.535	-0.317	1	0.00	0.00	0.04
1Q	13	-25.650	-0.356	0.326	0.000	0.344	0.159	1	0.00	0.03	0.05
1R	13	-25.650	0.947	0.326	0.000	0.344	-0.357	1	0.00	0.03	0.06
1S	13	-25.650	-0.356	-0.326	0.000	-0.344	0.159	1	0.00	0.03	0.05
1T	13	-25.650	0.947	-0.326	0.000	-0.344	-0.357	1	0.00	0.03	0.06
1U	13	9.059	-0.356	0.326	0.000	0.344	0.159	1	0.00	0.01	0.03
1V	13	9.059	0.947	0.326	0.000	0.344	-0.357	1	0.00	0.01	0.04
1W	13	9.059	-0.356	-0.326	0.000	-0.344	0.159	1	0.00	0.01	0.03
1X	13	9.059	0.947	-0.326	0.000	-0.344	-0.357	1	0.00	0.01	0.04
2	13	-21.338	0.665	-0.001	0.000	-0.002	-0.233	1	0.00	0.02	0.03
7	13	-19.018	0.602	-0.001	0.000	-0.001	-0.209	1	0.00	0.02	0.03
8	13	-23.148	0.707	-0.001	0.000	-0.001	-0.248	1	0.00	0.03	0.03
1A	17	-13.806	0.044	0.878	0.000	0.901	0.056	1	0.00	0.02	0.06
1B	17	-13.806	0.527	0.878	0.000	0.901	-0.228	1	0.00	0.02	0.07
1C	17	-13.806	0.044	-0.878	0.000	-0.901	0.056	1	0.00	0.02	0.06
1D	17	-13.806	0.527	-0.878	0.000	-0.901	-0.228	1	0.00	0.02	0.07
1E	17	-2.794	0.044	0.878	0.000	0.901	0.056	1	0.00	0.00	0.05
1F	17	-2.794	0.527	0.878	0.000	0.901	-0.228	1	0.00	0.00	0.06
1G	17	-2.794	0.044	-0.878	0.000	-0.901	0.056	1	0.00	0.00	0.05
1H	17	-2.794	0.527	-0.878	0.000	-0.901	-0.228	1	0.00	0.00	0.06
1I	17	-14.343	0.000	0.508	0.000	0.513	0.119	1	0.00	0.02	0.05
1J	17	-14.343	0.570	0.508	0.000	0.513	-0.292	1	0.00	0.02	0.05
1K	17	-14.343	0.000	-0.508	0.000	-0.513	0.119	1	0.00	0.02	0.05
1L	17	-14.343	0.570	-0.508	0.000	-0.513	-0.292	1	0.00	0.02	0.05
1M	17	-2.257	0.000	0.508	0.000	0.513	0.119	1	0.00	0.00	0.03
1N	17	-2.257	0.570	0.508	0.000	0.513	-0.292	1	0.00	0.00	0.04
1O	17	-2.257	0.000	-0.508	0.000	-0.513	0.119	1	0.00	0.00	0.03
1P	17	-2.257	0.570	-0.508	0.000	-0.513	-0.292	1	0.00	0.00	0.04
1Q	17	-25.655	-0.366	0.326	0.000	0.330	0.143	1	0.00	0.03	0.05
1R	17	-25.655	0.937	0.326	0.000	0.330	-0.316	1	0.00	0.03	0.05
1S	17	-25.655	-0.366	-0.326	0.000	-0.330	0.143	1	0.00	0.03	0.05
1T	17	-25.655	0.937	-0.326	0.000	-0.330	-0.316	1	0.00	0.03	0.05
1U	17	9.055	-0.366	0.326	0.000	0.330	0.143	1	0.00	0.01	0.03
1V	17	9.055	0.937	0.326	0.000	0.330	-0.316	1	0.00	0.01	0.04
1W	17	9.055	-0.366	-0.326	0.000	-0.330	0.143	1	0.00	0.01	0.03
1X	17	9.055	0.937	-0.326	0.000	-0.330	-0.316	1	0.00	0.01	0.04
2	17	-21.344	0.652	-0.001	0.000	-0.002	-0.204	1	0.00	0.02	0.03
7	17	-19.024	0.588	-0.001	0.000	-0.001	-0.183	1	0.00	0.02	0.03
8	17	-23.154	0.694	-0.001	0.000	-0.001	-0.217	1	0.00	0.03	0.03
1A	22	-13.811	0.033	0.878	0.000	0.863	0.057	1	0.00	0.02	0.06
1B	22	-13.811	0.517	0.878	0.000	0.863	-0.206	1	0.00	0.02	0.07

1C	22	-13.811	0.033	-0.878	0.000	-0.863	0.057	1	0.00	0.02	0.06
1D	22	-13.811	0.517	-0.878	0.000	-0.863	-0.206	1	0.00	0.02	0.07
1E	22	-2.798	0.033	0.878	0.000	0.863	0.057	1	0.00	0.00	0.05
1F	22	-2.798	0.517	0.878	0.000	0.863	-0.206	1	0.00	0.00	0.05
1G	22	-2.798	0.033	-0.878	0.000	-0.863	0.057	1	0.00	0.00	0.05
1H	22	-2.798	0.517	-0.878	0.000	-0.863	-0.206	1	0.00	0.00	0.05
1I	22	-14.348	-0.010	0.508	0.000	0.491	0.119	1	0.00	0.02	0.05
1J	22	-14.348	0.560	0.508	0.000	0.491	-0.267	1	0.00	0.02	0.05
1K	22	-14.348	-0.010	-0.508	0.000	-0.491	0.119	1	0.00	0.02	0.05
1L	22	-14.348	0.560	-0.508	0.000	-0.491	-0.267	1	0.00	0.02	0.05
1M	22	-2.261	-0.010	0.508	0.000	0.491	0.119	1	0.00	0.00	0.03
1N	22	-2.261	0.560	0.508	0.000	0.491	-0.267	1	0.00	0.00	0.04
1O	22	-2.261	-0.010	-0.508	0.000	-0.491	0.119	1	0.00	0.00	0.03
1P	22	-2.261	0.560	-0.508	0.000	-0.491	-0.267	1	0.00	0.00	0.04
1Q	22	-25.659	-0.377	0.326	0.000	0.316	0.127	1	0.00	0.03	0.05
1R	22	-25.659	0.927	0.326	0.000	0.316	-0.275	1	0.00	0.03	0.05
1S	22	-25.659	-0.377	-0.326	0.000	-0.316	0.127	1	0.00	0.03	0.05
1T	22	-25.659	0.927	-0.326	0.000	-0.316	-0.275	1	0.00	0.03	0.05
1U	22	9.050	-0.377	0.326	0.000	0.316	0.127	1	0.00	0.01	0.03
1V	22	9.050	0.927	0.326	0.000	0.316	-0.275	1	0.00	0.01	0.03
1W	22	9.050	-0.377	-0.326	0.000	-0.316	0.127	1	0.00	0.01	0.03
1X	22	9.050	0.927	-0.326	0.000	-0.316	-0.275	1	0.00	0.01	0.03
2	22	-21.350	0.638	-0.001	0.000	-0.002	-0.176	1	0.00	0.02	0.03
7	22	-19.030	0.574	-0.001	0.000	-0.001	-0.158	1	0.00	0.02	0.03
8	22	-23.160	0.680	-0.001	0.000	-0.001	-0.187	1	0.00	0.03	0.03
1A	26	-13.815	0.023	0.878	0.000	0.825	0.059	1	0.00	0.02	0.06
1B	26	-13.815	0.506	0.878	0.000	0.825	-0.184	1	0.00	0.02	0.06
1C	26	-13.815	0.023	-0.878	0.000	-0.825	0.059	1	0.00	0.02	0.06
1D	26	-13.815	0.506	-0.878	0.000	-0.825	-0.184	1	0.00	0.02	0.06
1E	26	-2.803	0.023	0.878	0.000	0.825	0.059	1	0.00	0.00	0.05
1F	26	-2.803	0.506	0.878	0.000	0.825	-0.184	1	0.00	0.00	0.05
1G	26	-2.803	0.023	-0.878	0.000	-0.825	0.059	1	0.00	0.00	0.05
1H	26	-2.803	0.506	-0.878	0.000	-0.825	-0.184	1	0.00	0.00	0.05
1I	26	-14.352	-0.021	0.508	0.000	0.469	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1J	26	-14.352	0.549	0.508	0.000	0.469	-0.243	1	0.00	0.02	0.05
1K	26	-14.352	-0.021	-0.508	0.000	-0.469	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1L	26	-14.352	0.549	-0.508	0.000	-0.469	-0.243	1	0.00	0.02	0.05
1M	26	-2.266	-0.021	0.508	0.000	0.469	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1N	26	-2.266	0.549	0.508	0.000	0.469	-0.243	1	0.00	0.00	0.03
1O	26	-2.266	-0.021	-0.508	0.000	-0.469	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1P	26	-2.266	0.549	-0.508	0.000	-0.469	-0.243	1	0.00	0.00	0.03
1Q	26	-25.664	-0.387	0.326	0.000	0.302	0.110	1	0.00	0.03	0.05
1R	26	-25.664	0.916	0.326	0.000	0.302	-0.235	1	0.00	0.03	0.05
1S	26	-25.664	-0.387	-0.326	0.000	-0.302	0.110	1	0.00	0.03	0.05
1T	26	-25.664	0.916	-0.326	0.000	-0.302	-0.235	1	0.00	0.03	0.05
1U	26	9.046	-0.387	0.326	0.000	0.302	0.110	1	0.00	0.01	0.03
1V	26	9.046	0.916	0.326	0.000	0.302	-0.235	1	0.00	0.01	0.03
1W	26	9.046	-0.387	-0.326	0.000	-0.302	0.110	1	0.00	0.01	0.03
1X	26	9.046	0.916	-0.326	0.000	-0.302	-0.235	1	0.00	0.01	0.03
2	26	-21.356	0.624	-0.001	0.000	-0.002	-0.149	1	0.00	0.02	0.03
7	26	-19.036	0.561	-0.001	0.000	-0.001	-0.133	1	0.00	0.02	0.02
8	26	-23.166	0.667	-0.001	0.000	-0.001	-0.158	1	0.00	0.03	0.03
1A	30	-13.820	0.012	0.878	0.000	0.788	0.060	1	0.00	0.02	0.06
1B	30	-13.820	0.496	0.878	0.000	0.788	-0.162	1	0.00	0.02	0.06
1C	30	-13.820	0.012	-0.878	0.000	-0.787	0.060	1	0.00	0.02	0.06
1D	30	-13.820	0.496	-0.878	0.000	-0.787	-0.162	1	0.00	0.02	0.06
1E	30	-2.807	0.012	0.878	0.000	0.788	0.060	1	0.00	0.00	0.05
1F	30	-2.807	0.496	0.878	0.000	0.788	-0.162	1	0.00	0.00	0.05
1G	30	-2.807	0.012	-0.878	0.000	-0.787	0.060	1	0.00	0.00	0.05
1H	30	-2.807	0.496	-0.878	0.000	-0.787	-0.162	1	0.00	0.00	0.05
1I	30	-14.357	-0.031	0.508	0.000	0.448	0.117	1	0.00	0.02	0.04
1J	30	-14.357	0.539	0.508	0.000	0.448	-0.220	1	0.00	0.02	0.05
1K	30	-14.357	-0.031	-0.508	0.000	-0.448	0.117	1	0.00	0.02	0.04
1L	30	-14.357	0.539	-0.508	0.000	-0.448	-0.220	1	0.00	0.02	0.05
1M	30	-2.270	-0.031	0.508	0.000	0.448	0.117	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-2.270	0.539	0.508	0.000	0.448	-0.220	1	0.00	0.00	0.03
1O	30	-2.270	-0.031	-0.508	0.000	-0.448	0.117	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-2.270	0.539	-0.508	0.000	-0.448	-0.220	1	0.00	0.00	0.03
1Q	30	-25.668	-0.398	0.326	0.000	0.288	0.093	1	0.00	0.03	0.05
1R	30	-25.668	0.906	0.326	0.000	0.288	-0.196	1	0.00	0.03	0.05
1S	30	-25.668	-0.398	-0.326	0.000	-0.288	0.093	1	0.00	0.03	0.05
1T	30	-25.668	0.906	-0.326	0.000	-0.288	-0.196	1	0.00	0.03	0.05
1U	30	9.041	-0.398	0.326	0.000	0.288	0.093	1	0.00	0.01	0.03
1V	30	9.041	0.906	0.326	0.000	0.288	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
1W	30	9.041	-0.398	-0.326	0.000	-0.288	0.093	1	0.00	0.01	0.03
1X	30	9.041	0.906	-0.326	0.000	-0.288	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
2	30	-21.362	0.611	-0.001	0.000	-0.002	-0.122	1	0.00	0.02	0.03
7	30	-19.042	0.547	-0.001	0.000	-0.001	-0.109	1	0.00	0.02	0.02
8	30	-23.172	0.653	-0.001	0.000	-0.001	-0.129	1	0.00	0.03	0.03
1A	35	-13.824	0.002	0.878	0.000	0.750	0.060	1	0.00	0.02	0.06
1B	35	-13.824	0.485	0.878	0.000	0.750	-0.141	1	0.00	0.02	0.06
1C	35	-13.824	0.002	-0.878	0.000	-0.750	0.060	1	0.00	0.02	0.06
1D	35	-13.824	0.485	-0.878	0.000	-0.750	-0.141	1	0.00	0.02	0.06
1E	35	-2.812	0.002	0.878	0.000	0.750	0.060	1	0.00	0.00	0.04
1F	35	-2.812	0.485	0.878	0.000	0.750	-0.141	1	0.00	0.00	0.05
1G	35	-2.812	0.002	-0.878	0.000	-0.750	0.060	1	0.00	0.00	0.04
1H	35	-2.812	0.485	-0.878	0.000	-0.750	-0.141	1	0.00	0.00	0.05
1I	35	-14.361	-0.041	0.508	0.000	0.426	0.116	1	0.00	0.02	0.04
1J	35	-14.361	0.528	0.508	0.000	0.426	-0.197	1	0.00	0.02	0.04
1K	35	-14.361	-0.041	-0.508	0.000	-0.426	0.116	1	0.00	0.02	0.04
1L	35	-14.361	0.528	-0.508	0.000	-0.426	-0.197	1	0.00	0.02	0.04
1M	35	-2.275	-0.041	0.508	0.000	0.426	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1N	35	-2.275	0.528	0.508	0.000	0.426	-0.197	1	0.00	0.00	0.03
1O	35	-2.275	-0.041	-0.508	0.000	-0.426	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1P	35	-2.275	0.528	-0.508	0.000	-0.426	-0.197	1	0.00	0.00	0.03

1Q	35	-25.673	-0.408	0.326	0.000	0.274	0.076	1	0.00	0.03	0.05
1R	35	-25.673	0.895	0.326	0.000	0.274	-0.157	1	0.00	0.03	0.05
1S	35	-25.673	-0.408	-0.326	0.000	-0.274	0.076	1	0.00	0.03	0.05
1T	35	-25.673	0.895	-0.326	0.000	-0.274	-0.157	1	0.00	0.03	0.05
1U	35	9.037	-0.408	0.326	0.000	0.274	0.076	1	0.00	0.01	0.03
1V	35	9.037	0.895	0.326	0.000	0.274	-0.157	1	0.00	0.01	0.03
1W	35	9.037	-0.408	-0.326	0.000	-0.274	0.076	1	0.00	0.01	0.03
1X	35	9.037	0.895	-0.326	0.000	-0.274	-0.157	1	0.00	0.01	0.03
2	35	-21.368	0.597	-0.001	0.000	-0.002	-0.096	1	0.00	0.02	0.03
7	35	-19.048	0.534	-0.001	0.000	-0.001	-0.086	1	0.00	0.02	0.02
8	35	-23.178	0.639	-0.001	0.000	-0.001	-0.101	1	0.00	0.03	0.03
1A	39	-13.829	-0.009	0.878	0.000	0.712	0.060	1	0.00	0.02	0.05
1B	39	-13.829	0.475	0.878	0.000	0.712	-0.120	1	0.00	0.02	0.06
1C	39	-13.829	-0.009	-0.878	0.000	-0.712	0.060	1	0.00	0.02	0.05
1D	39	-13.829	0.475	-0.878	0.000	-0.712	-0.120	1	0.00	0.02	0.06
1E	39	-2.816	-0.009	0.878	0.000	0.712	0.060	1	0.00	0.00	0.04
1F	39	-2.816	0.475	0.878	0.000	0.712	-0.120	1	0.00	0.00	0.04
1G	39	-2.816	-0.009	-0.878	0.000	-0.712	0.060	1	0.00	0.00	0.04
1H	39	-2.816	0.475	-0.878	0.000	-0.712	-0.120	1	0.00	0.00	0.04
1I	39	-14.366	-0.052	0.508	0.000	0.404	0.114	1	0.00	0.02	0.04
1J	39	-14.366	0.518	0.508	0.000	0.404	-0.174	1	0.00	0.02	0.04
1K	39	-14.366	-0.052	-0.508	0.000	-0.404	0.114	1	0.00	0.02	0.04
1L	39	-14.366	0.518	-0.508	0.000	-0.404	-0.174	1	0.00	0.02	0.04
1M	39	-2.279	-0.052	0.508	0.000	0.404	0.114	1	0.00	0.00	0.03
1N	39	-2.279	0.518	0.508	0.000	0.404	-0.174	1	0.00	0.00	0.03
1O	39	-2.279	-0.052	-0.508	0.000	-0.404	0.114	1	0.00	0.00	0.03
1P	39	-2.279	0.518	-0.508	0.000	-0.404	-0.174	1	0.00	0.00	0.03
1Q	39	-25.677	-0.419	0.326	0.000	0.260	0.058	1	0.00	0.03	0.04
1R	39	-25.677	0.885	0.326	0.000	0.260	-0.118	1	0.00	0.03	0.05
1S	39	-25.677	-0.419	-0.326	0.000	-0.260	0.058	1	0.00	0.03	0.04
1T	39	-25.677	0.885	-0.326	0.000	-0.260	-0.118	1	0.00	0.03	0.05
1U	39	9.032	-0.419	0.326	0.000	0.260	0.058	1	0.00	0.01	0.03
1V	39	9.032	0.885	0.326	0.000	0.260	-0.118	1	0.00	0.01	0.03
1W	39	9.032	-0.419	-0.326	0.000	-0.260	0.058	1	0.00	0.01	0.03
1X	39	9.032	0.885	-0.326	0.000	-0.260	-0.118	1	0.00	0.01	0.03
2	39	-21.374	0.584	-0.001	0.000	-0.002	-0.070	1	0.00	0.02	0.03
7	39	-19.054	0.520	-0.001	0.000	-0.001	-0.063	1	0.00	0.02	0.02
8	39	-23.184	0.626	-0.001	0.000	-0.001	-0.074	1	0.00	0.03	0.03
1A	43	-13.833	-0.019	0.878	0.000	0.674	0.059	1	0.00	0.02	0.05
1B	43	-13.833	0.464	0.878	0.000	0.674	-0.100	1	0.00	0.02	0.05
1C	43	-13.833	-0.019	-0.878	0.000	-0.674	0.059	1	0.00	0.02	0.05
1D	43	-13.833	0.464	-0.878	0.000	-0.674	-0.100	1	0.00	0.02	0.05
1E	43	-2.821	-0.019	0.878	0.000	0.674	0.059	1	0.00	0.00	0.04
1F	43	-2.821	0.464	0.878	0.000	0.674	-0.100	1	0.00	0.00	0.04
1G	43	-2.821	-0.019	-0.878	0.000	-0.674	0.059	1	0.00	0.00	0.04
1H	43	-2.821	0.464	-0.878	0.000	-0.674	-0.100	1	0.00	0.00	0.04
1I	43	-14.370	-0.062	0.508	0.000	0.382	0.112	1	0.00	0.02	0.04
1J	43	-14.370	0.507	0.508	0.000	0.382	-0.152	1	0.00	0.02	0.04
1K	43	-14.370	-0.062	-0.508	0.000	-0.382	0.112	1	0.00	0.02	0.04
1L	43	-14.370	0.507	-0.508	0.000	-0.382	-0.152	1	0.00	0.02	0.04
1M	43	-2.284	-0.062	0.508	0.000	0.382	0.112	1	0.00	0.00	0.03
1N	43	-2.284	0.507	0.508	0.000	0.382	-0.152	1	0.00	0.00	0.03
1O	43	-2.284	-0.062	-0.508	0.000	-0.382	0.112	1	0.00	0.00	0.03
1P	43	-2.284	0.507	-0.508	0.000	-0.382	-0.152	1	0.00	0.00	0.03
1Q	43	-25.682	-0.429	0.326	0.000	0.246	0.040	1	0.00	0.03	0.04
1R	43	-25.682	0.874	0.326	0.000	0.246	-0.080	1	0.00	0.03	0.04
1S	43	-25.682	-0.429	-0.326	0.000	-0.246	0.040	1	0.00	0.03	0.04
1T	43	-25.682	0.874	-0.326	0.000	-0.246	-0.080	1	0.00	0.03	0.04
1U	43	9.028	-0.429	0.326	0.000	0.246	0.040	1	0.00	0.01	0.02
1V	43	9.028	0.874	0.326	0.000	0.246	-0.080	1	0.00	0.01	0.03
1W	43	9.028	-0.429	-0.326	0.000	-0.246	0.040	1	0.00	0.01	0.02
1X	43	9.028	0.874	-0.326	0.000	-0.246	-0.080	1	0.00	0.01	0.03
2	43	-21.380	0.570	-0.001	0.000	-0.002	-0.045	1	0.00	0.02	0.03
7	43	-19.060	0.506	-0.001	0.000	-0.001	-0.040	1	0.00	0.02	0.02
8	43	-23.190	0.612	-0.001	0.000	-0.001	-0.047	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-13.833	1.053	0.060	1	0.9642	0.9929	1.0004	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1B	-13.833	1.053	-0.323	1	0.9642	0.9929	0.9990	--	--	0.02	--	0.08	Snell. 'zx'= 16
1C	-13.833	-1.053	0.060	1	0.9642	0.9929	1.0004	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1D	-13.833	-1.053	-0.323	1	0.9642	0.9929	0.9990	--	--	0.02	--	0.08	Snell. 'zx'= 16
1E	-2.821	1.053	0.060	1	0.9642	0.9986	1.0001	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1F	-2.821	1.053	-0.323	1	0.9642	0.9986	0.9998	--	--	0.00	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1G	-2.821	-1.053	0.060	1	0.9642	0.9986	1.0001	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1H	-2.821	-1.053	-0.323	1	0.9642	0.9986	0.9998	--	--	0.00	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1I	-14.370	0.601	0.119	1	0.9642	0.9926	1.0011	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1J	-14.370	0.601	-0.394	1	0.9642	0.9926	0.9992	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1K	-14.370	-0.601	0.119	1	0.9642	0.9926	1.0011	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1L	-14.370	-0.601	-0.394	1	0.9642	0.9926	0.9992	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1M	-2.284	0.601	0.119	1	0.9642	0.9988	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1N	-2.284	0.601	-0.394	1	0.9642	0.9988	0.9999	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1O	-2.284	-0.601	0.119	1	0.9642	0.9988	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1P	-2.284	-0.601	-0.394	1	0.9642	0.9988	0.9999	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1Q	-25.682	0.386	0.203	1	0.9642	0.9868	0.9976	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1R	-25.682	0.386	-0.482	1	0.9642	0.9868	0.9973	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1S	-25.682	-0.386	0.203	1	0.9642	0.9868	0.9976	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1T	-25.682	-0.386	-0.482	1	0.9642	0.9868	0.9973	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16

2	-21.380	-0.002	-0.322	1	0.9642	0.9906	0.9977	--	--	0.02	--	0.03 Snell.	'zx'=' 16
7	-19.060	-0.001	-0.290	1	0.9642	0.9917	0.9979	--	--	0.02	--	0.03 Snell.	'zx'=' 16
8	-23.190	-0.002	-0.343	1	0.9642	0.9899	0.9975	--	--	0.03	--	0.04 Snell.	'zx'=' 16

ASTA NUM. 9 NI 4703 NF 4651 Lungh. 41.4 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-14.144	0.079	0.741	0.000	0.807	0.048	1	0.00	0.02	0.06	
1B	0	-14.144	0.550	0.741	0.000	0.807	-0.312	1	0.00	0.02	0.07	
1C	0	-14.144	0.079	-0.742	0.000	-0.808	0.048	1	0.00	0.02	0.06	
1D	0	-14.144	0.550	-0.742	0.000	-0.808	-0.312	1	0.00	0.02	0.07	
1E	0	-2.768	0.079	0.741	0.000	0.807	0.048	1	0.00	0.00	0.05	
1F	0	-2.768	0.550	0.741	0.000	0.807	-0.312	1	0.00	0.00	0.05	
1G	0	-2.768	0.079	-0.742	0.000	-0.808	0.048	1	0.00	0.00	0.05	
1H	0	-2.768	0.550	-0.742	0.000	-0.808	-0.312	1	0.00	0.00	0.05	
1I	0	-14.664	0.037	0.434	0.000	0.475	0.118	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-14.664	0.593	0.434	0.000	0.475	-0.382	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-14.664	0.037	-0.435	0.000	-0.477	0.118	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-14.664	0.593	-0.435	0.000	-0.477	-0.382	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-2.248	0.037	0.434	0.000	0.475	0.118	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-2.248	0.593	0.434	0.000	0.475	-0.382	1	0.00	0.00	0.04	
1O	0	-2.248	0.037	-0.435	0.000	-0.477	0.118	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-2.248	0.593	-0.435	0.000	-0.477	-0.382	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	0	-26.166	-0.311	0.282	0.000	0.303	0.193	1	0.00	0.03	0.05	
1R	0	-26.166	0.940	0.282	0.000	0.303	-0.457	1	0.00	0.03	0.06	
1S	0	-26.166	-0.311	-0.283	0.000	-0.305	0.193	1	0.00	0.03	0.05	
1T	0	-26.166	0.940	-0.283	0.000	-0.305	-0.457	1	0.00	0.03	0.06	
1U	0	9.254	-0.311	0.282	0.000	0.303	0.193	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	9.254	0.940	0.282	0.000	0.303	-0.457	1	0.00	0.01	0.04	
1W	0	9.254	-0.311	-0.283	0.000	-0.305	0.193	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	9.254	0.940	-0.283	0.000	-0.305	-0.457	1	0.00	0.01	0.04	
2	0	-21.870	0.678	-0.001	0.000	-0.001	-0.303	1	0.00	0.02	0.03	
7	0	-19.480	0.617	-0.001	0.000	-0.001	-0.273	1	0.00	0.02	0.03	
8	0	-23.730	0.718	-0.001	0.000	-0.002	-0.322	1	0.00	0.03	0.04	
1A	4	-14.148	0.069	0.741	0.000	0.776	0.051	1	0.00	0.02	0.06	
1B	4	-14.148	0.540	0.741	0.000	0.776	-0.289	1	0.00	0.02	0.06	
1C	4	-14.148	0.069	-0.742	0.000	-0.778	0.051	1	0.00	0.02	0.06	
1D	4	-14.148	0.540	-0.742	0.000	-0.778	-0.289	1	0.00	0.02	0.06	
1E	4	-2.772	0.069	0.741	0.000	0.776	0.051	1	0.00	0.00	0.05	
1F	4	-2.772	0.540	0.741	0.000	0.776	-0.289	1	0.00	0.00	0.05	
1G	4	-2.772	0.069	-0.742	0.000	-0.778	0.051	1	0.00	0.00	0.05	
1H	4	-2.772	0.540	-0.742	0.000	-0.778	-0.289	1	0.00	0.00	0.05	
1I	4	-14.669	0.027	0.434	0.000	0.458	0.119	1	0.00	0.02	0.04	
1J	4	-14.669	0.582	0.434	0.000	0.458	-0.358	1	0.00	0.02	0.05	
1K	4	-14.669	0.027	-0.435	0.000	-0.459	0.119	1	0.00	0.02	0.04	
1L	4	-14.669	0.582	-0.435	0.000	-0.459	-0.358	1	0.00	0.02	0.05	
1M	4	-2.252	0.027	0.434	0.000	0.458	0.119	1	0.00	0.00	0.03	
1N	4	-2.252	0.582	0.434	0.000	0.458	-0.358	1	0.00	0.00	0.04	
1O	4	-2.252	0.027	-0.435	0.000	-0.459	0.119	1	0.00	0.00	0.03	
1P	4	-2.252	0.582	-0.435	0.000	-0.459	-0.358	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	4	-26.171	-0.321	0.282	0.000	0.292	0.180	1	0.00	0.03	0.05	
1R	4	-26.171	0.930	0.282	0.000	0.292	-0.418	1	0.00	0.03	0.06	
1S	4	-26.171	-0.321	-0.283	0.000	-0.293	0.180	1	0.00	0.03	0.05	
1T	4	-26.171	0.930	-0.283	0.000	-0.293	-0.418	1	0.00	0.03	0.06	
1U	4	9.250	-0.321	0.282	0.000	0.292	0.180	1	0.00	0.01	0.03	
1V	4	9.250	0.930	0.282	0.000	0.292	-0.418	1	0.00	0.01	0.04	
1W	4	9.250	-0.321	-0.283	0.000	-0.293	0.180	1	0.00	0.01	0.03	
1X	4	9.250	0.930	-0.283	0.000	-0.293	-0.418	1	0.00	0.01	0.04	
2	4	-21.876	0.665	-0.001	0.000	-0.001	-0.275	1	0.00	0.02	0.03	
7	4	-19.485	0.604	-0.001	0.000	-0.001	-0.248	1	0.00	0.02	0.03	
8	4	-23.736	0.705	-0.001	0.000	-0.002	-0.292	1	0.00	0.03	0.03	
1A	8	-14.153	0.059	0.741	0.000	0.746	0.054	1	0.00	0.02	0.06	
1B	8	-14.153	0.530	0.741	0.000	0.746	-0.267	1	0.00	0.02	0.06	
1C	8	-14.153	0.059	-0.742	0.000	-0.747	0.054	1	0.00	0.02	0.06	
1D	8	-14.153	0.530	-0.742	0.000	-0.747	-0.267	1	0.00	0.02	0.06	
1E	8	-2.777	0.059	0.741	0.000	0.746	0.054	1	0.00	0.00	0.04	
1F	8	-2.777	0.530	0.741	0.000	0.746	-0.267	1	0.00	0.00	0.05	
1G	8	-2.777	0.059	-0.742	0.000	-0.747	0.054	1	0.00	0.00	0.04	
1H	8	-2.777	0.530	-0.742	0.000	-0.747	-0.267	1	0.00	0.00	0.05	
1I	8	-14.673	0.017	0.434	0.000	0.440	0.120	1	0.00	0.02	0.04	
1J	8	-14.673	0.572	0.434	0.000	0.440	-0.334	1	0.00	0.02	0.05	
1K	8	-14.673	0.017	-0.435	0.000	-0.441	0.120	1	0.00	0.02	0.04	
1L	8	-14.673	0.572	-0.435	0.000	-0.441	-0.334	1	0.00	0.02	0.05	
1M	8	-2.257	0.017	0.434	0.000	0.440	0.120	1	0.00	0.00	0.03	
1N	8	-2.257	0.572	0.434	0.000	0.440	-0.334	1	0.00	0.00	0.03	
1O	8	-2.257	0.017	-0.435	0.000	-0.441	0.120	1	0.00	0.00	0.03	
1P	8	-2.257	0.572	-0.435	0.000	-0.441	-0.334	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	8	-26.175	-0.331	0.282	0.000	0.280	0.167	1	0.00	0.03	0.05	
1R	8	-26.175	0.920	0.282	0.000	0.280	-0.380	1	0.00	0.03	0.05	
1S	8	-26.175	-0.331	-0.283	0.000	-0.281	0.167	1	0.00	0.03	0.05	
1T	8	-26.175	0.920	-0.283	0.000	-0.281	-0.380	1	0.00	0.03	0.05	
1U	8	9.245	-0.331	0.282	0.000	0.280	0.167	1	0.00	0.01	0.03	
1V	8	9.245	0.920	0.282	0.000	0.280	-0.380	1	0.00	0.01	0.04	
1W	8	9.245	-0.331	-0.283	0.000	-0.281	0.167	1	0.00	0.01	0.03	
1X	8	9.245	0.920	-0.283	0.000	-0.281	-0.380	1	0.00	0.01	0.04	
2	8	-21.882	0.652	-0.001	0.000	-0.001	-0.248	1	0.00	0.02	0.03	
7	8	-19.490	0.591	-0.001	0.000	-0.001	-0.223	1	0.00	0.02	0.03	
8	8	-23.742	0.691	-0.001	0.000	-0.002	-0.264	1	0.00	0.03	0.03	

1A	12	-14.157	0.049	0.741	0.000	0.715	0.056	1	0.00	0.02	0.06
1B	12	-14.157	0.520	0.741	0.000	0.715	-0.246	1	0.00	0.02	0.06
1C	12	-14.157	0.049	-0.742	0.000	-0.717	0.056	1	0.00	0.02	0.06
1D	12	-14.157	0.520	-0.742	0.000	-0.717	-0.246	1	0.00	0.02	0.06
1E	12	-2.781	0.049	0.741	0.000	0.715	0.056	1	0.00	0.00	0.04
1F	12	-2.781	0.520	0.741	0.000	0.715	-0.246	1	0.00	0.00	0.05
1G	12	-2.781	0.049	-0.742	0.000	-0.717	0.056	1	0.00	0.00	0.04
1H	12	-2.781	0.520	-0.742	0.000	-0.717	-0.246	1	0.00	0.00	0.05
1I	12	-14.677	0.007	0.434	0.000	0.422	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1J	12	-14.677	0.562	0.434	0.000	0.422	-0.311	1	0.00	0.02	0.05
1K	12	-14.677	0.007	-0.435	0.000	-0.423	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1L	12	-14.677	0.562	-0.435	0.000	-0.423	-0.311	1	0.00	0.02	0.05
1M	12	-2.261	0.007	0.434	0.000	0.422	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1N	12	-2.261	0.562	0.434	0.000	0.422	-0.311	1	0.00	0.00	0.03
1O	12	-2.261	0.007	-0.435	0.000	-0.423	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1P	12	-2.261	0.562	-0.435	0.000	-0.423	-0.311	1	0.00	0.00	0.03
1Q	12	-26.179	-0.341	0.282	0.000	0.268	0.153	1	0.00	0.03	0.05
1R	12	-26.179	0.910	0.282	0.000	0.268	-0.342	1	0.00	0.03	0.05
1S	12	-26.179	-0.341	-0.283	0.000	-0.270	0.153	1	0.00	0.03	0.05
1T	12	-26.179	0.910	-0.283	0.000	-0.270	-0.342	1	0.00	0.03	0.05
1U	12	9.241	-0.341	0.282	0.000	0.268	0.153	1	0.00	0.01	0.03
1V	12	9.241	0.910	0.282	0.000	0.268	-0.342	1	0.00	0.01	0.03
1W	12	9.241	-0.341	-0.283	0.000	-0.270	0.153	1	0.00	0.01	0.03
1X	12	9.241	0.910	-0.283	0.000	-0.270	-0.342	1	0.00	0.01	0.03
2	12	-21.888	0.638	-0.001	0.000	-0.001	-0.221	1	0.00	0.02	0.03
7	12	-19.495	0.577	-0.001	0.000	-0.001	-0.199	1	0.00	0.02	0.03
8	12	-23.748	0.678	-0.001	0.000	-0.001	-0.235	1	0.00	0.03	0.03
1A	17	-14.162	0.039	0.741	0.000	0.685	0.058	1	0.00	0.02	0.05
1B	17	-14.162	0.510	0.741	0.000	0.685	-0.224	1	0.00	0.02	0.06
1C	17	-14.162	0.039	-0.742	0.000	-0.686	0.058	1	0.00	0.02	0.05
1D	17	-14.162	0.510	-0.742	0.000	-0.686	-0.224	1	0.00	0.02	0.06
1E	17	-2.786	0.039	0.741	0.000	0.685	0.058	1	0.00	0.00	0.04
1F	17	-2.786	0.510	0.741	0.000	0.685	-0.224	1	0.00	0.00	0.05
1G	17	-2.786	0.039	-0.742	0.000	-0.686	0.058	1	0.00	0.00	0.04
1H	17	-2.786	0.510	-0.742	0.000	-0.686	-0.224	1	0.00	0.00	0.05
1I	17	-14.682	-0.004	0.434	0.000	0.404	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1J	17	-14.682	0.552	0.434	0.000	0.404	-0.288	1	0.00	0.02	0.05
1K	17	-14.682	-0.004	-0.435	0.000	-0.405	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1L	17	-14.682	0.552	-0.435	0.000	-0.405	-0.288	1	0.00	0.02	0.05
1M	17	-2.265	-0.004	0.434	0.000	0.404	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1N	17	-2.265	0.552	0.434	0.000	0.404	-0.288	1	0.00	0.00	0.03
1O	17	-2.265	-0.004	-0.435	0.000	-0.405	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1P	17	-2.265	0.552	-0.435	0.000	-0.405	-0.288	1	0.00	0.00	0.03
1Q	17	-26.184	-0.351	0.282	0.000	0.257	0.139	1	0.00	0.03	0.05
1R	17	-26.184	0.900	0.282	0.000	0.257	-0.305	1	0.00	0.03	0.05
1S	17	-26.184	-0.351	-0.283	0.000	-0.258	0.139	1	0.00	0.03	0.05
1T	17	-26.184	0.900	-0.283	0.000	-0.258	-0.305	1	0.00	0.03	0.05
1U	17	9.237	-0.351	0.282	0.000	0.257	0.139	1	0.00	0.01	0.03
1V	17	9.237	0.900	0.282	0.000	0.257	-0.305	1	0.00	0.01	0.03
1W	17	9.237	-0.351	-0.283	0.000	-0.258	0.139	1	0.00	0.01	0.03
1X	17	9.237	0.900	-0.283	0.000	-0.258	-0.305	1	0.00	0.01	0.03
2	17	-21.894	0.625	-0.001	0.000	-0.001	-0.195	1	0.00	0.02	0.03
7	17	-19.500	0.564	-0.001	0.000	-0.001	-0.175	1	0.00	0.02	0.03
8	17	-23.754	0.665	-0.001	0.000	-0.001	-0.207	1	0.00	0.03	0.03
1A	21	-14.166	0.029	0.741	0.000	0.654	0.059	1	0.00	0.02	0.05
1B	21	-14.166	0.500	0.741	0.000	0.654	-0.204	1	0.00	0.02	0.06
1C	21	-14.166	0.029	-0.742	0.000	-0.656	0.059	1	0.00	0.02	0.05
1D	21	-14.166	0.500	-0.742	0.000	-0.656	-0.204	1	0.00	0.02	0.06
1E	21	-2.790	0.029	0.741	0.000	0.654	0.059	1	0.00	0.00	0.04
1F	21	-2.790	0.500	0.741	0.000	0.654	-0.204	1	0.00	0.00	0.04
1G	21	-2.790	0.029	-0.742	0.000	-0.656	0.059	1	0.00	0.00	0.04
1H	21	-2.790	0.500	-0.742	0.000	-0.656	-0.204	1	0.00	0.00	0.04
1I	21	-14.686	-0.014	0.434	0.000	0.386	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1J	21	-14.686	0.542	0.434	0.000	0.386	-0.265	1	0.00	0.02	0.04
1K	21	-14.686	-0.014	-0.435	0.000	-0.387	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1L	21	-14.686	0.542	-0.435	0.000	-0.387	-0.265	1	0.00	0.02	0.04
1M	21	-2.270	-0.014	0.434	0.000	0.386	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1N	21	-2.270	0.542	0.434	0.000	0.386	-0.265	1	0.00	0.00	0.03
1O	21	-2.270	-0.014	-0.435	0.000	-0.387	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1P	21	-2.270	0.542	-0.435	0.000	-0.387	-0.265	1	0.00	0.00	0.03
1Q	21	-26.188	-0.361	0.282	0.000	0.245	0.124	1	0.00	0.03	0.05
1R	21	-26.188	0.890	0.282	0.000	0.245	-0.268	1	0.00	0.03	0.05
1S	21	-26.188	-0.361	-0.283	0.000	-0.247	0.124	1	0.00	0.03	0.05
1T	21	-26.188	0.890	-0.283	0.000	-0.247	-0.268	1	0.00	0.03	0.05
1U	21	9.232	-0.361	0.282	0.000	0.245	0.124	1	0.00	0.01	0.03
1V	21	9.232	0.890	0.282	0.000	0.245	-0.268	1	0.00	0.01	0.03
1W	21	9.232	-0.361	-0.283	0.000	-0.247	0.124	1	0.00	0.01	0.03
1X	21	9.232	0.890	-0.283	0.000	-0.247	-0.268	1	0.00	0.01	0.03
2	21	-21.900	0.612	-0.001	0.000	-0.001	-0.170	1	0.00	0.02	0.03
7	21	-19.505	0.551	-0.001	0.000	-0.001	-0.152	1	0.00	0.02	0.03
8	21	-23.760	0.652	-0.001	0.000	-0.001	-0.180	1	0.00	0.03	0.03
1A	25	-14.170	0.018	0.741	0.000	0.624	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1B	25	-14.170	0.490	0.741	0.000	0.624	-0.183	1	0.00	0.02	0.05
1C	25	-14.170	0.018	-0.742	0.000	-0.625	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1D	25	-14.170	0.490	-0.742	0.000	-0.625	-0.183	1	0.00	0.02	0.05
1E	25	-2.794	0.018	0.741	0.000	0.624	0.061	1	0.00	0.00	0.04
1F	25	-2.794	0.490	0.741	0.000	0.624	-0.183	1	0.00	0.00	0.04
1G	25	-2.794	0.018	-0.742	0.000	-0.625	0.061	1	0.00	0.00	0.04
1H	25	-2.794	0.490	-0.742	0.000	-0.625	-0.183	1	0.00	0.00	0.04
1I	25	-14.691	-0.024	0.434	0.000	0.368	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1J	25	-14.691	0.532	0.434	0.000	0.368	-0.243	1	0.00	0.02	0.04
1K	25	-14.691	-0.024	-0.435	0.000	-0.370	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1L	25	-14.691	0.532	-0.435	0.000	-0.370	-0.243	1	0.00	0.02	0.04
1M	25	-2.274	-0.024	0.434	0.000	0.368	0.121	1	0.00	0.00	0.03

1N	25	-2.274	0.532	0.434	0.000	0.368	-0.243	1	0.00	0.00	0.03
1O	25	-2.274	-0.024	-0.435	0.000	-0.370	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1P	25	-2.274	0.532	-0.435	0.000	-0.370	-0.243	1	0.00	0.00	0.03
1Q	25	-26.193	-0.371	0.282	0.000	0.234	0.109	1	0.00	0.03	0.04
1R	25	-26.193	0.880	0.282	0.000	0.234	-0.231	1	0.00	0.03	0.05
1S	25	-26.193	-0.371	-0.283	0.000	-0.235	0.109	1	0.00	0.03	0.04
1T	25	-26.193	0.880	-0.283	0.000	-0.235	-0.231	1	0.00	0.03	0.05
1U	25	9.228	-0.371	0.282	0.000	0.234	0.109	1	0.00	0.01	0.03
1V	25	9.228	0.880	0.282	0.000	0.234	-0.231	1	0.00	0.01	0.03
1W	25	9.228	-0.371	-0.283	0.000	-0.235	0.109	1	0.00	0.01	0.03
1X	25	9.228	0.880	-0.283	0.000	-0.235	-0.231	1	0.00	0.01	0.03
2	25	-21.906	0.599	-0.001	0.000	-0.001	-0.145	1	0.00	0.02	0.03
7	25	-19.510	0.538	-0.001	0.000	-0.001	-0.130	1	0.00	0.02	0.03
8	25	-23.766	0.639	-0.001	0.000	-0.001	-0.153	1	0.00	0.03	0.03
1A	29	-14.175	0.008	0.741	0.000	0.594	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1B	29	-14.175	0.480	0.741	0.000	0.594	-0.163	1	0.00	0.02	0.05
1C	29	-14.175	0.008	-0.742	0.000	-0.595	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1D	29	-14.175	0.480	-0.742	0.000	-0.595	-0.163	1	0.00	0.02	0.05
1E	29	-2.799	0.008	0.741	0.000	0.594	0.061	1	0.00	0.00	0.04
1F	29	-2.799	0.480	0.741	0.000	0.594	-0.163	1	0.00	0.00	0.04
1G	29	-2.799	0.008	-0.742	0.000	-0.595	0.061	1	0.00	0.00	0.04
1H	29	-2.799	0.480	-0.742	0.000	-0.595	-0.163	1	0.00	0.00	0.04
1I	29	-14.695	-0.034	0.434	0.000	0.350	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1J	29	-14.695	0.522	0.434	0.000	0.350	-0.222	1	0.00	0.02	0.04
1K	29	-14.695	-0.034	-0.435	0.000	-0.352	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1L	29	-14.695	0.522	-0.435	0.000	-0.352	-0.222	1	0.00	0.02	0.04
1M	29	-2.279	-0.034	0.434	0.000	0.350	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1N	29	-2.279	0.522	0.434	0.000	0.350	-0.222	1	0.00	0.00	0.03
1O	29	-2.279	-0.034	-0.435	0.000	-0.352	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1P	29	-2.279	0.522	-0.435	0.000	-0.352	-0.222	1	0.00	0.00	0.03
1Q	29	-26.197	-0.381	0.282	0.000	0.222	0.093	1	0.00	0.03	0.04
1R	29	-26.197	0.869	0.282	0.000	0.222	-0.195	1	0.00	0.03	0.05
1S	29	-26.197	-0.381	-0.283	0.000	-0.223	0.093	1	0.00	0.03	0.04
1T	29	-26.197	0.869	-0.283	0.000	-0.223	-0.195	1	0.00	0.03	0.05
1U	29	9.223	-0.381	0.282	0.000	0.222	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1V	29	9.223	0.869	0.282	0.000	0.222	-0.195	1	0.00	0.01	0.03
1W	29	9.223	-0.381	-0.283	0.000	-0.223	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1X	29	9.223	0.869	-0.283	0.000	-0.223	-0.195	1	0.00	0.01	0.03
2	29	-21.912	0.586	-0.001	0.000	-0.001	-0.120	1	0.00	0.02	0.03
7	29	-19.515	0.525	-0.001	0.000	-0.001	-0.108	1	0.00	0.02	0.02
8	29	-23.772	0.626	-0.001	0.000	-0.001	-0.127	1	0.00	0.03	0.03
1A	33	-14.179	-0.002	0.741	0.000	0.563	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1B	33	-14.179	0.470	0.741	0.000	0.563	-0.144	1	0.00	0.02	0.05
1C	33	-14.179	-0.002	-0.742	0.000	-0.564	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1D	33	-14.179	0.470	-0.742	0.000	-0.564	-0.144	1	0.00	0.02	0.05
1E	33	-2.803	-0.002	0.741	0.000	0.563	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1F	33	-2.803	0.470	0.741	0.000	0.563	-0.144	1	0.00	0.00	0.04
1G	33	-2.803	-0.002	-0.742	0.000	-0.564	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1H	33	-2.803	0.470	-0.742	0.000	-0.564	-0.144	1	0.00	0.00	0.04
1I	33	-14.699	-0.044	0.434	0.000	0.333	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1J	33	-14.699	0.512	0.434	0.000	0.333	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1K	33	-14.699	-0.044	-0.435	0.000	-0.334	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1L	33	-14.699	0.512	-0.435	0.000	-0.334	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1M	33	-2.283	-0.044	0.434	0.000	0.333	0.118	1	0.00	0.00	0.02
1N	33	-2.283	0.512	0.434	0.000	0.333	-0.200	1	0.00	0.00	0.03
1O	33	-2.283	-0.044	-0.435	0.000	-0.334	0.118	1	0.00	0.00	0.02
1P	33	-2.283	0.512	-0.435	0.000	-0.334	-0.200	1	0.00	0.00	0.03
1Q	33	-26.201	-0.391	0.282	0.000	0.210	0.077	1	0.00	0.03	0.04
1R	33	-26.201	0.859	0.282	0.000	0.210	-0.160	1	0.00	0.03	0.04
1S	33	-26.201	-0.391	-0.283	0.000	-0.212	0.077	1	0.00	0.03	0.04
1T	33	-26.201	0.859	-0.283	0.000	-0.212	-0.160	1	0.00	0.03	0.04
1U	33	9.219	-0.391	0.282	0.000	0.210	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1V	33	9.219	0.859	0.282	0.000	0.210	-0.160	1	0.00	0.01	0.03
1W	33	9.219	-0.391	-0.283	0.000	-0.212	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1X	33	9.219	0.859	-0.283	0.000	-0.212	-0.160	1	0.00	0.01	0.03
2	33	-21.918	0.573	-0.001	0.000	-0.001	-0.096	1	0.00	0.02	0.03
7	33	-19.520	0.512	-0.001	0.000	-0.001	-0.086	1	0.00	0.02	0.02
8	33	-23.778	0.613	-0.001	0.000	-0.001	-0.102	1	0.00	0.03	0.03
1A	37	-14.184	-0.012	0.741	0.000	0.533	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1B	37	-14.184	0.460	0.741	0.000	0.533	-0.124	1	0.00	0.02	0.05
1C	37	-14.184	-0.012	-0.742	0.000	-0.534	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1D	37	-14.184	0.460	-0.742	0.000	-0.534	-0.124	1	0.00	0.02	0.05
1E	37	-2.808	-0.012	0.741	0.000	0.533	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1F	37	-2.808	0.460	0.741	0.000	0.533	-0.124	1	0.00	0.00	0.03
1G	37	-2.808	-0.012	-0.742	0.000	-0.534	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1H	37	-2.808	0.460	-0.742	0.000	-0.534	-0.124	1	0.00	0.00	0.03
1I	37	-14.704	-0.054	0.434	0.000	0.315	0.116	1	0.00	0.02	0.04
1J	37	-14.704	0.502	0.434	0.000	0.315	-0.179	1	0.00	0.02	0.04
1K	37	-14.704	-0.054	-0.435	0.000	-0.316	0.116	1	0.00	0.02	0.04
1L	37	-14.704	0.502	-0.435	0.000	-0.316	-0.179	1	0.00	0.02	0.04
1M	37	-2.287	-0.054	0.434	0.000	0.315	0.116	1	0.00	0.00	0.02
1N	37	-2.287	0.502	0.434	0.000	0.315	-0.179	1	0.00	0.00	0.02
1O	37	-2.287	-0.054	-0.435	0.000	-0.316	0.116	1	0.00	0.00	0.02
1P	37	-2.287	0.502	-0.435	0.000	-0.316	-0.179	1	0.00	0.00	0.02
1Q	37	-26.206	-0.401	0.282	0.000	0.199	0.061	1	0.00	0.03	0.04
1R	37	-26.206	0.849	0.282	0.000	0.199	-0.124	1	0.00	0.03	0.04
1S	37	-26.206	-0.401	-0.283	0.000	-0.200	0.061	1	0.00	0.03	0.04
1T	37	-26.206	0.849	-0.283	0.000	-0.200	-0.124	1	0.00	0.03	0.04
1U	37	9.215	-0.401	0.282	0.000	0.199	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1V	37	9.215	0.849	0.282	0.000	0.199	-0.124	1	0.00	0.01	0.02
1W	37	9.215	-0.401	-0.283	0.000	-0.200	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1X	37	9.215	0.849	-0.283	0.000	-0.200	-0.124	1	0.00	0.01	0.02
2	37	-21.924	0.560	-0.001	0.000	-0.001	-0.073	1	0.00	0.02	0.03
7	37	-19.525	0.499	-0.001	0.000	-0.001	-0.065	1	0.00	0.02	0.02
8	37	-23.784	0.600	-0.001	0.000	-0.001	-0.076	1	0.00	0.03	0.03

1A	41	-14.188	-0.022	0.741	0.000	0.502	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1B	41	-14.188	0.450	0.741	0.000	0.502	-0.106	1	0.00	0.02	0.05
1C	41	-14.188	-0.022	-0.742	0.000	-0.503	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1D	41	-14.188	0.450	-0.742	0.000	-0.503	-0.106	1	0.00	0.02	0.05
1E	41	-2.812	-0.022	0.741	0.000	0.502	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1F	41	-2.812	0.450	0.741	0.000	0.502	-0.106	1	0.00	0.00	0.03
1G	41	-2.812	-0.022	-0.742	0.000	-0.503	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1H	41	-2.812	0.450	-0.742	0.000	-0.503	-0.106	1	0.00	0.00	0.03
1I	41	-14.708	-0.064	0.434	0.000	0.297	0.114	1	0.00	0.02	0.04
1J	41	-14.708	0.492	0.434	0.000	0.297	-0.159	1	0.00	0.02	0.04
1K	41	-14.708	-0.064	-0.435	0.000	-0.298	0.114	1	0.00	0.02	0.04
1L	41	-14.708	0.492	-0.435	0.000	-0.298	-0.159	1	0.00	0.02	0.04
1M	41	-2.292	-0.064	0.434	0.000	0.297	0.114	1	0.00	0.00	0.02
1N	41	-2.292	0.492	0.434	0.000	0.297	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1O	41	-2.292	-0.064	-0.435	0.000	-0.298	0.114	1	0.00	0.00	0.02
1P	41	-2.292	0.492	-0.435	0.000	-0.298	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1Q	41	-26.210	-0.412	0.282	0.000	0.187	0.044	1	0.00	0.03	0.04
1R	41	-26.210	0.839	0.282	0.000	0.187	-0.089	1	0.00	0.03	0.04
1S	41	-26.210	-0.412	-0.283	0.000	-0.188	0.044	1	0.00	0.03	0.04
1T	41	-26.210	0.839	-0.283	0.000	-0.188	-0.089	1	0.00	0.03	0.04
1U	41	9.210	-0.412	0.282	0.000	0.187	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1V	41	9.210	0.839	0.282	0.000	0.187	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
1W	41	9.210	-0.412	-0.283	0.000	-0.188	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1X	41	9.210	0.839	-0.283	0.000	-0.188	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
2	41	-21.930	0.547	-0.001	0.000	-0.001	-0.050	1	0.00	0.02	0.03
7	41	-19.530	0.486	-0.001	0.000	-0.001	-0.045	1	0.00	0.02	0.02
8	41	-23.790	0.587	-0.001	0.000	-0.001	-0.052	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.188	0.807	0.061	1	0.9707	0.9924	1.0003	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1B	-14.188	0.807	-0.312	1	0.9707	0.9924	0.9990	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1C	-14.188	-0.808	0.061	1	0.9707	0.9924	1.0003	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1D	-14.188	-0.808	-0.312	1	0.9707	0.9924	0.9990	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1E	-2.812	0.807	0.061	1	0.9707	0.9985	1.0001	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1F	-2.812	0.807	-0.312	1	0.9707	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1G	-2.812	-0.808	0.061	1	0.9707	0.9985	1.0001	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1H	-2.812	-0.808	-0.312	1	0.9707	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1I	-14.708	0.475	0.121	1	0.9707	0.9922	1.0009	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1J	-14.708	0.475	-0.382	1	0.9707	0.9922	0.9992	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1K	-14.708	-0.477	0.121	1	0.9707	0.9922	1.0009	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1L	-14.708	-0.477	-0.382	1	0.9707	0.9922	0.9992	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1M	-2.292	0.475	0.121	1	0.9707	0.9988	1.0001	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
1N	-2.292	0.475	-0.382	1	0.9707	0.9988	0.9999	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1O	-2.292	-0.477	0.121	1	0.9707	0.9988	1.0001	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
1P	-2.292	-0.477	-0.382	1	0.9707	0.9988	0.9999	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1Q	-26.210	0.303	0.193	1	0.9707	0.9860	0.9976	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1R	-26.210	0.303	-0.457	1	0.9707	0.9860	0.9973	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1S	-26.210	-0.305	0.193	1	0.9707	0.9860	0.9976	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1T	-26.210	-0.305	-0.457	1	0.9707	0.9860	0.9973	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
2	-21.930	-0.001	-0.303	1	0.9707	0.9891	0.9976	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
7	-19.530	-0.001	-0.273	1	0.9707	0.9903	0.9979	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
8	-23.790	-0.002	-0.322	1	0.9707	0.9883	0.9974	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 16

ASTA NUM. 10 NI 4703 NF 4698 Lungh. 43.5 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-14.099	0.046	0.205	0.000	0.220	0.111	1	0.00	0.02	0.03	
1B	0	-14.099	0.610	0.205	0.000	0.220	-0.392	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-14.099	0.046	-0.205	0.000	-0.220	0.111	1	0.00	0.02	0.03	
1D	0	-14.099	0.610	-0.205	0.000	-0.220	-0.392	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-2.467	0.046	0.205	0.000	0.220	0.111	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-2.467	0.610	0.205	0.000	0.220	-0.392	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	-2.467	0.046	-0.205	0.000	-0.220	0.111	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-2.467	0.610	-0.205	0.000	-0.220	-0.392	1	0.00	0.00	0.02	
1I	0	-13.607	0.114	0.681	0.000	0.733	-0.006	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-13.607	0.542	0.681	0.000	0.733	-0.275	1	0.00	0.02	0.06	
1K	0	-13.607	0.114	-0.681	0.000	-0.733	-0.006	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-13.607	0.542	-0.681	0.000	-0.733	-0.275	1	0.00	0.02	0.06	
1M	0	-2.959	0.114	0.681	0.000	0.733	-0.006	1	0.00	0.00	0.04	
1N	0	-2.959	0.542	0.681	0.000	0.733	-0.275	1	0.00	0.00	0.05	
1O	0	-2.959	0.114	-0.681	0.000	-0.733	-0.006	1	0.00	0.00	0.04	
1P	0	-2.959	0.542	-0.681	0.000	-0.733	-0.275	1	0.00	0.00	0.05	
1Q	0	-25.535	-0.318	0.205	0.000	0.220	0.192	1	0.00	0.03	0.05	
1R	0	-25.535	0.974	0.205	0.000	0.220	-0.473	1	0.00	0.03	0.05	
1S	0	-25.535	-0.318	-0.205	0.000	-0.220	0.192	1	0.00	0.03	0.05	
1T	0	-25.535	0.974	-0.205	0.000	-0.220	-0.473	1	0.00	0.03	0.05	
1U	0	8.969	-0.318	0.205	0.000	0.220	0.192	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	8.969	0.974	0.205	0.000	0.220	-0.473	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	8.969	-0.318	-0.205	0.000	-0.220	0.192	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	8.969	0.974	-0.205	0.000	-0.220	-0.473	1	0.00	0.01	0.03	

2	0	-22.640	0.710	0.000	0.000	0.000	-0.324	1	0.00	0.03	0.03
7	0	-19.790	0.646	0.000	0.000	0.000	-0.292	1	0.00	0.02	0.03
8	0	-23.920	0.752	0.000	0.000	0.000	-0.345	1	0.00	0.03	0.04
1A	4	-14.104	0.035	0.205	0.000	0.211	0.113	1	0.00	0.02	0.03
1B	4	-14.104	0.599	0.205	0.000	0.211	-0.366	1	0.00	0.02	0.04
1C	4	-14.104	0.035	-0.205	0.000	-0.211	0.113	1	0.00	0.02	0.03
1D	4	-14.104	0.599	-0.205	0.000	-0.211	-0.366	1	0.00	0.02	0.04
1E	4	-2.471	0.035	0.205	0.000	0.211	0.113	1	0.00	0.00	0.02
1F	4	-2.471	0.599	0.205	0.000	0.211	-0.366	1	0.00	0.00	0.02
1G	4	-2.471	0.035	-0.205	0.000	-0.211	0.113	1	0.00	0.00	0.02
1H	4	-2.471	0.599	-0.205	0.000	-0.211	-0.366	1	0.00	0.00	0.02
1I	4	-13.612	0.103	0.681	0.000	0.704	-0.001	1	0.00	0.02	0.05
1J	4	-13.612	0.532	0.681	0.000	0.704	-0.252	1	0.00	0.02	0.06
1K	4	-13.612	0.103	-0.681	0.000	-0.703	-0.001	1	0.00	0.02	0.05
1L	4	-13.612	0.532	-0.681	0.000	-0.703	-0.252	1	0.00	0.02	0.06
1M	4	-2.963	0.103	0.681	0.000	0.704	-0.001	1	0.00	0.00	0.04
1N	4	-2.963	0.532	0.681	0.000	0.704	-0.252	1	0.00	0.00	0.05
1O	4	-2.963	0.103	-0.681	0.000	-0.703	-0.001	1	0.00	0.00	0.04
1P	4	-2.963	0.532	-0.681	0.000	-0.703	-0.252	1	0.00	0.00	0.05
1Q	4	-25.539	-0.328	0.205	0.000	0.211	0.178	1	0.00	0.03	0.04
1R	4	-25.539	0.963	0.205	0.000	0.211	-0.431	1	0.00	0.03	0.05
1S	4	-25.539	-0.328	-0.205	0.000	-0.211	0.178	1	0.00	0.03	0.04
1T	4	-25.539	0.963	-0.205	0.000	-0.211	-0.431	1	0.00	0.03	0.05
1U	4	8.964	-0.328	0.205	0.000	0.211	0.178	1	0.00	0.01	0.03
1V	4	8.964	0.963	0.205	0.000	0.211	-0.431	1	0.00	0.01	0.03
1W	4	8.964	-0.328	-0.205	0.000	-0.211	0.178	1	0.00	0.01	0.03
1X	4	8.964	0.963	-0.205	0.000	-0.211	-0.431	1	0.00	0.01	0.03
2	4	-22.646	0.696	0.000	0.000	0.000	-0.294	1	0.00	0.03	0.03
7	4	-19.796	0.632	0.000	0.000	0.000	-0.264	1	0.00	0.02	0.03
8	4	-23.926	0.738	0.000	0.000	0.000	-0.313	1	0.00	0.03	0.04
1A	9	-14.108	0.025	0.205	0.000	0.203	0.114	1	0.00	0.02	0.03
1B	9	-14.108	0.589	0.205	0.000	0.203	-0.340	1	0.00	0.02	0.04
1C	9	-14.108	0.025	-0.205	0.000	-0.202	0.114	1	0.00	0.02	0.03
1D	9	-14.108	0.589	-0.205	0.000	-0.202	-0.340	1	0.00	0.02	0.04
1E	9	-2.476	0.025	0.205	0.000	0.203	0.114	1	0.00	0.00	0.02
1F	9	-2.476	0.589	0.205	0.000	0.203	-0.340	1	0.00	0.00	0.02
1G	9	-2.476	0.025	-0.205	0.000	-0.202	0.114	1	0.00	0.00	0.02
1H	9	-2.476	0.589	-0.205	0.000	-0.202	-0.340	1	0.00	0.00	0.02
1I	9	-13.616	0.093	0.681	0.000	0.674	0.003	1	0.00	0.02	0.05
1J	9	-13.616	0.521	0.681	0.000	0.674	-0.229	1	0.00	0.02	0.06
1K	9	-13.616	0.093	-0.681	0.000	-0.674	0.003	1	0.00	0.02	0.05
1L	9	-13.616	0.521	-0.681	0.000	-0.674	-0.229	1	0.00	0.02	0.06
1M	9	-2.968	0.093	0.681	0.000	0.674	0.003	1	0.00	0.00	0.04
1N	9	-2.968	0.521	0.681	0.000	0.674	-0.229	1	0.00	0.00	0.05
1O	9	-2.968	0.093	-0.681	0.000	-0.674	0.003	1	0.00	0.00	0.04
1P	9	-2.968	0.521	-0.681	0.000	-0.674	-0.229	1	0.00	0.00	0.05
1Q	9	-25.544	-0.339	0.205	0.000	0.203	0.163	1	0.00	0.03	0.04
1R	9	-25.544	0.953	0.205	0.000	0.203	-0.389	1	0.00	0.03	0.05
1S	9	-25.544	-0.339	-0.205	0.000	-0.202	0.163	1	0.00	0.03	0.04
1T	9	-25.544	0.953	-0.205	0.000	-0.202	-0.389	1	0.00	0.03	0.05
1U	9	8.960	-0.339	0.205	0.000	0.203	0.163	1	0.00	0.01	0.03
1V	9	8.960	0.953	0.205	0.000	0.203	-0.389	1	0.00	0.01	0.03
1W	9	8.960	-0.339	-0.205	0.000	-0.202	0.163	1	0.00	0.01	0.03
1X	9	8.960	0.953	-0.205	0.000	-0.202	-0.389	1	0.00	0.01	0.03
2	9	-22.652	0.683	0.000	0.000	0.000	-0.264	1	0.00	0.03	0.03
7	9	-19.802	0.618	0.000	0.000	0.000	-0.237	1	0.00	0.02	0.03
8	9	-23.932	0.724	0.000	0.000	0.000	-0.281	1	0.00	0.03	0.03
1A	13	-14.113	0.015	0.205	0.000	0.194	0.115	1	0.00	0.02	0.03
1B	13	-14.113	0.578	0.205	0.000	0.194	-0.315	1	0.00	0.02	0.03
1C	13	-14.113	0.015	-0.205	0.000	-0.194	0.115	1	0.00	0.02	0.03
1D	13	-14.113	0.578	-0.205	0.000	-0.194	-0.315	1	0.00	0.02	0.03
1E	13	-2.480	0.015	0.205	0.000	0.194	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1F	13	-2.480	0.578	0.205	0.000	0.194	-0.315	1	0.00	0.00	0.02
1G	13	-2.480	0.015	-0.205	0.000	-0.194	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1H	13	-2.480	0.578	-0.205	0.000	-0.194	-0.315	1	0.00	0.00	0.02
1I	13	-13.621	0.082	0.681	0.000	0.645	0.007	1	0.00	0.02	0.05
1J	13	-13.621	0.511	0.681	0.000	0.645	-0.207	1	0.00	0.02	0.06
1K	13	-13.621	0.082	-0.681	0.000	-0.645	0.007	1	0.00	0.02	0.05
1L	13	-13.621	0.511	-0.681	0.000	-0.645	-0.207	1	0.00	0.02	0.06
1M	13	-2.972	0.082	0.681	0.000	0.645	0.007	1	0.00	0.00	0.04
1N	13	-2.972	0.511	0.681	0.000	0.645	-0.207	1	0.00	0.00	0.04
1O	13	-2.972	0.082	-0.681	0.000	-0.645	0.007	1	0.00	0.00	0.04
1P	13	-2.972	0.511	-0.681	0.000	-0.645	-0.207	1	0.00	0.00	0.04
1Q	13	-25.548	-0.349	0.205	0.000	0.194	0.148	1	0.00	0.03	0.04
1R	13	-25.548	0.942	0.205	0.000	0.194	-0.348	1	0.00	0.03	0.05
1S	13	-25.548	-0.349	-0.205	0.000	-0.194	0.148	1	0.00	0.03	0.04
1T	13	-25.548	0.942	-0.205	0.000	-0.194	-0.348	1	0.00	0.03	0.05
1U	13	8.955	-0.349	0.205	0.000	0.194	0.148	1	0.00	0.01	0.02
1V	13	8.955	0.942	0.205	0.000	0.194	-0.348	1	0.00	0.01	0.03
1W	13	8.955	-0.349	-0.205	0.000	-0.194	0.148	1	0.00	0.01	0.02
1X	13	8.955	0.942	-0.205	0.000	-0.194	-0.348	1	0.00	0.01	0.03
2	13	-22.658	0.669	0.000	0.000	0.000	-0.234	1	0.00	0.03	0.03
7	13	-19.808	0.605	0.000	0.000	0.000	-0.210	1	0.00	0.02	0.03
8	13	-23.938	0.711	0.000	0.000	0.000	-0.250	1	0.00	0.03	0.03
1A	17	-14.117	0.004	0.205	0.000	0.185	0.116	1	0.00	0.02	0.03
1B	17	-14.117	0.568	0.205	0.000	0.185	-0.290	1	0.00	0.02	0.03
1C	17	-14.117	0.004	-0.205	0.000	-0.185	0.116	1	0.00	0.02	0.03
1D	17	-14.117	0.568	-0.205	0.000	-0.185	-0.290	1	0.00	0.02	0.03
1E	17	-2.485	0.004	0.205	0.000	0.185	0.116	1	0.00	0.00	0.02
1F	17	-2.485	0.568	0.205	0.000	0.185	-0.290	1	0.00	0.00	0.02
1G	17	-2.485	0.004	-0.205	0.000	-0.185	0.116	1	0.00	0.00	0.02
1H	17	-2.485	0.568	-0.205	0.000	-0.185	-0.290	1	0.00	0.00	0.02
1I	17	-13.625	0.072	0.681	0.000	0.615	0.011	1	0.00	0.02	0.05
1J	17	-13.625	0.500	0.681	0.000	0.615	-0.185	1	0.00	0.02	0.05

1K	17	-13.625	0.072	-0.681	0.000	-0.615	0.011	1	0.00	0.02	0.05
1L	17	-13.625	0.500	-0.681	0.000	-0.615	-0.185	1	0.00	0.02	0.05
1M	17	-2.977	0.072	0.681	0.000	0.615	0.011	1	0.00	0.00	0.04
1N	17	-2.977	0.500	0.681	0.000	0.615	-0.185	1	0.00	0.00	0.04
1O	17	-2.977	0.072	-0.681	0.000	-0.615	0.011	1	0.00	0.00	0.04
1P	17	-2.977	0.500	-0.681	0.000	-0.615	-0.185	1	0.00	0.00	0.04
1Q	17	-25.553	-0.360	0.205	0.000	0.185	0.133	1	0.00	0.03	0.04
1R	17	-25.553	0.932	0.205	0.000	0.185	-0.307	1	0.00	0.03	0.05
1S	17	-25.553	-0.360	-0.205	0.000	-0.185	0.133	1	0.00	0.03	0.04
1T	17	-25.553	0.932	-0.205	0.000	-0.185	-0.307	1	0.00	0.03	0.05
1U	17	8.951	-0.360	0.205	0.000	0.185	0.133	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	8.951	0.932	0.205	0.000	0.185	-0.307	1	0.00	0.01	0.03
1W	17	8.951	-0.360	-0.205	0.000	-0.185	0.133	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	8.951	0.932	-0.205	0.000	-0.185	-0.307	1	0.00	0.01	0.03
2	17	-22.664	0.656	0.000	0.000	0.000	-0.205	1	0.00	0.03	0.03
7	17	-19.814	0.591	0.000	0.000	0.000	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
8	17	-23.944	0.697	0.000	0.000	0.000	-0.219	1	0.00	0.03	0.03
1A	22	-14.122	-0.006	0.205	0.000	0.176	0.116	1	0.00	0.02	0.03
1B	22	-14.122	0.557	0.205	0.000	0.176	-0.266	1	0.00	0.02	0.03
1C	22	-14.122	-0.006	-0.205	0.000	-0.176	0.116	1	0.00	0.02	0.03
1D	22	-14.122	0.557	-0.205	0.000	-0.176	-0.266	1	0.00	0.02	0.03
1E	22	-2.489	-0.006	0.205	0.000	0.176	0.116	1	0.00	0.00	0.02
1F	22	-2.489	0.557	0.205	0.000	0.176	-0.266	1	0.00	0.00	0.02
1G	22	-2.489	-0.006	-0.205	0.000	-0.176	0.116	1	0.00	0.00	0.02
1H	22	-2.489	0.557	-0.205	0.000	-0.176	-0.266	1	0.00	0.00	0.02
1I	22	-13.630	0.061	0.681	0.000	0.586	0.013	1	0.00	0.02	0.05
1J	22	-13.630	0.490	0.681	0.000	0.586	-0.163	1	0.00	0.02	0.05
1K	22	-13.630	0.061	-0.681	0.000	-0.586	0.013	1	0.00	0.02	0.05
1L	22	-13.630	0.490	-0.681	0.000	-0.586	-0.163	1	0.00	0.02	0.05
1M	22	-2.981	0.061	0.681	0.000	0.586	0.013	1	0.00	0.00	0.03
1N	22	-2.981	0.490	0.681	0.000	0.586	-0.163	1	0.00	0.00	0.04
1O	22	-2.981	0.061	-0.681	0.000	-0.586	0.013	1	0.00	0.00	0.03
1P	22	-2.981	0.490	-0.681	0.000	-0.586	-0.163	1	0.00	0.00	0.04
1Q	22	-25.557	-0.370	0.205	0.000	0.176	0.117	1	0.00	0.03	0.04
1R	22	-25.557	0.921	0.205	0.000	0.176	-0.267	1	0.00	0.03	0.05
1S	22	-25.557	-0.370	-0.205	0.000	-0.176	0.117	1	0.00	0.03	0.04
1T	22	-25.557	0.921	-0.205	0.000	-0.176	-0.267	1	0.00	0.03	0.05
1U	22	8.946	-0.370	0.205	0.000	0.176	0.117	1	0.00	0.01	0.02
1V	22	8.946	0.921	0.205	0.000	0.176	-0.267	1	0.00	0.01	0.03
1W	22	8.946	-0.370	-0.205	0.000	-0.176	0.117	1	0.00	0.01	0.02
1X	22	8.946	0.921	-0.205	0.000	-0.176	-0.267	1	0.00	0.01	0.03
2	22	-22.670	0.642	0.000	0.000	0.000	-0.177	1	0.00	0.03	0.03
7	22	-19.820	0.577	0.000	0.000	0.000	-0.159	1	0.00	0.02	0.03
8	22	-23.950	0.683	0.000	0.000	0.000	-0.189	1	0.00	0.03	0.03
1A	26	-14.126	-0.017	0.205	0.000	0.167	0.116	1	0.00	0.02	0.03
1B	26	-14.126	0.547	0.205	0.000	0.167	-0.242	1	0.00	0.02	0.03
1C	26	-14.126	-0.017	-0.205	0.000	-0.167	0.116	1	0.00	0.02	0.03
1D	26	-14.126	0.547	-0.205	0.000	-0.167	-0.242	1	0.00	0.02	0.03
1E	26	-2.494	-0.017	0.205	0.000	0.167	0.116	1	0.00	0.00	0.01
1F	26	-2.494	0.547	0.205	0.000	0.167	-0.242	1	0.00	0.00	0.02
1G	26	-2.494	-0.017	-0.205	0.000	-0.167	0.116	1	0.00	0.00	0.01
1H	26	-2.494	0.547	-0.205	0.000	-0.167	-0.242	1	0.00	0.00	0.02
1I	26	-13.634	0.051	0.681	0.000	0.557	0.016	1	0.00	0.02	0.05
1J	26	-13.634	0.479	0.681	0.000	0.557	-0.142	1	0.00	0.02	0.05
1K	26	-13.634	0.051	-0.681	0.000	-0.556	0.016	1	0.00	0.02	0.05
1L	26	-13.634	0.479	-0.681	0.000	-0.556	-0.142	1	0.00	0.02	0.05
1M	26	-2.986	0.051	0.681	0.000	0.557	0.016	1	0.00	0.00	0.03
1N	26	-2.986	0.479	0.681	0.000	0.557	-0.142	1	0.00	0.00	0.04
1O	26	-2.986	0.051	-0.681	0.000	-0.556	0.016	1	0.00	0.00	0.03
1P	26	-2.986	0.479	-0.681	0.000	-0.556	-0.142	1	0.00	0.00	0.04
1Q	26	-25.562	-0.381	0.205	0.000	0.167	0.101	1	0.00	0.03	0.04
1R	26	-25.562	0.911	0.205	0.000	0.167	-0.227	1	0.00	0.03	0.04
1S	26	-25.562	-0.381	-0.205	0.000	-0.167	0.101	1	0.00	0.03	0.04
1T	26	-25.562	0.911	-0.205	0.000	-0.167	-0.227	1	0.00	0.03	0.04
1U	26	8.942	-0.381	0.205	0.000	0.167	0.101	1	0.00	0.01	0.02
1V	26	8.942	0.911	0.205	0.000	0.167	-0.227	1	0.00	0.01	0.02
1W	26	8.942	-0.381	-0.205	0.000	-0.167	0.101	1	0.00	0.01	0.02
1X	26	8.942	0.911	-0.205	0.000	-0.167	-0.227	1	0.00	0.01	0.02
2	26	-22.676	0.628	0.000	0.000	0.000	-0.150	1	0.00	0.03	0.03
7	26	-19.826	0.564	0.000	0.000	0.000	-0.134	1	0.00	0.02	0.03
8	26	-23.956	0.670	0.000	0.000	0.000	-0.160	1	0.00	0.03	0.03
1A	30	-14.131	-0.027	0.205	0.000	0.158	0.115	1	0.00	0.02	0.03
1B	30	-14.131	0.536	0.205	0.000	0.158	-0.219	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-14.131	-0.027	-0.205	0.000	-0.158	0.115	1	0.00	0.02	0.03
1D	30	-14.131	0.536	-0.205	0.000	-0.158	-0.219	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-2.498	-0.027	0.205	0.000	0.158	0.115	1	0.00	0.00	0.01
1F	30	-2.498	0.536	0.205	0.000	0.158	-0.219	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-2.498	-0.027	-0.205	0.000	-0.158	0.115	1	0.00	0.00	0.01
1H	30	-2.498	0.536	-0.205	0.000	-0.158	-0.219	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-13.639	0.040	0.681	0.000	0.527	0.018	1	0.00	0.02	0.04
1J	30	-13.639	0.469	0.681	0.000	0.527	-0.122	1	0.00	0.02	0.05
1K	30	-13.639	0.040	-0.681	0.000	-0.527	0.018	1	0.00	0.02	0.04
1L	30	-13.639	0.469	-0.681	0.000	-0.527	-0.122	1	0.00	0.02	0.05
1M	30	-2.990	0.040	0.681	0.000	0.527	0.018	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-2.990	0.469	0.681	0.000	0.527	-0.122	1	0.00	0.00	0.03
1O	30	-2.990	0.040	-0.681	0.000	-0.527	0.018	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-2.990	0.469	-0.681	0.000	-0.527	-0.122	1	0.00	0.00	0.03
1Q	30	-25.566	-0.391	0.205	0.000	0.158	0.084	1	0.00	0.03	0.04
1R	30	-25.566	0.900	0.205	0.000	0.158	-0.188	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-25.566	-0.391	-0.205	0.000	-0.158	0.084	1	0.00	0.03	0.04
1T	30	-25.566	0.900	-0.205	0.000	-0.158	-0.188	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	8.937	-0.391	0.205	0.000	0.158	0.084	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	8.937	0.900	0.205	0.000	0.158	-0.188	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	8.937	-0.391	-0.205	0.000	-0.158	0.084	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	8.937	0.900	-0.205	0.000	-0.158	-0.188	1	0.00	0.01	0.02

2	30	-22.682	0.615	0.000	0.000	0.000	-0.123	1	0.00	0.03	0.03
7	30	-19.832	0.550	0.000	0.000	0.000	-0.110	1	0.00	0.02	0.03
8	30	-23.962	0.656	0.000	0.000	0.000	-0.131	1	0.00	0.03	0.03
1A	35	-14.135	-0.038	0.205	0.000	0.150	0.114	1	0.00	0.02	0.03
1B	35	-14.135	0.526	0.205	0.000	0.150	-0.196	1	0.00	0.02	0.03
1C	35	-14.135	-0.038	-0.205	0.000	-0.149	0.114	1	0.00	0.02	0.03
1D	35	-14.135	0.526	-0.205	0.000	-0.149	-0.196	1	0.00	0.02	0.03
1E	35	-2.503	-0.038	0.205	0.000	0.150	0.114	1	0.00	0.00	0.01
1F	35	-2.503	0.526	0.205	0.000	0.150	-0.196	1	0.00	0.00	0.02
1G	35	-2.503	-0.038	-0.205	0.000	-0.149	0.114	1	0.00	0.00	0.01
1H	35	-2.503	0.526	-0.205	0.000	-0.149	-0.196	1	0.00	0.00	0.02
1I	35	-13.643	0.030	0.681	0.000	0.498	0.020	1	0.00	0.02	0.04
1J	35	-13.643	0.458	0.681	0.000	0.498	-0.102	1	0.00	0.02	0.04
1K	35	-13.643	0.030	-0.681	0.000	-0.498	0.020	1	0.00	0.02	0.04
1L	35	-13.643	0.458	-0.681	0.000	-0.498	-0.102	1	0.00	0.02	0.04
1M	35	-2.995	0.030	0.681	0.000	0.498	0.020	1	0.00	0.00	0.03
1N	35	-2.995	0.458	0.681	0.000	0.498	-0.102	1	0.00	0.00	0.03
1O	35	-2.995	0.030	-0.681	0.000	-0.498	0.020	1	0.00	0.00	0.03
1P	35	-2.995	0.458	-0.681	0.000	-0.498	-0.102	1	0.00	0.00	0.03
1Q	35	-25.571	-0.402	0.205	0.000	0.150	0.067	1	0.00	0.03	0.04
1R	35	-25.571	0.890	0.205	0.000	0.150	-0.149	1	0.00	0.03	0.04
1S	35	-25.571	-0.402	-0.205	0.000	-0.149	0.067	1	0.00	0.03	0.04
1T	35	-25.571	0.890	-0.205	0.000	-0.149	-0.149	1	0.00	0.03	0.04
1U	35	8.933	-0.402	0.205	0.000	0.150	0.067	1	0.00	0.01	0.02
1V	35	8.933	0.890	0.205	0.000	0.150	-0.149	1	0.00	0.01	0.02
1W	35	8.933	-0.402	-0.205	0.000	-0.149	0.067	1	0.00	0.01	0.02
1X	35	8.933	0.890	-0.205	0.000	-0.149	-0.149	1	0.00	0.01	0.02
2	35	-22.688	0.601	0.000	0.000	0.000	-0.096	1	0.00	0.03	0.03
7	35	-19.838	0.537	0.000	0.000	0.000	-0.086	1	0.00	0.02	0.02
8	35	-23.968	0.643	0.000	0.000	0.000	-0.102	1	0.00	0.03	0.03
1A	39	-14.140	-0.048	0.205	0.000	0.141	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1B	39	-14.140	0.516	0.205	0.000	0.141	-0.173	1	0.00	0.02	0.03
1C	39	-14.140	-0.048	-0.205	0.000	-0.141	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1D	39	-14.140	0.516	-0.205	0.000	-0.141	-0.173	1	0.00	0.02	0.03
1E	39	-2.507	-0.048	0.205	0.000	0.141	0.112	1	0.00	0.00	0.01
1F	39	-2.507	0.516	0.205	0.000	0.141	-0.173	1	0.00	0.00	0.01
1G	39	-2.507	-0.048	-0.205	0.000	-0.141	0.112	1	0.00	0.00	0.01
1H	39	-2.507	0.516	-0.205	0.000	-0.141	-0.173	1	0.00	0.00	0.01
1I	39	-13.648	0.019	0.681	0.000	0.468	0.021	1	0.00	0.02	0.04
1J	39	-13.648	0.448	0.681	0.000	0.468	-0.082	1	0.00	0.02	0.04
1K	39	-13.648	0.019	-0.681	0.000	-0.468	0.021	1	0.00	0.02	0.04
1L	39	-13.648	0.448	-0.681	0.000	-0.468	-0.082	1	0.00	0.02	0.04
1M	39	-2.999	0.019	0.681	0.000	0.468	0.021	1	0.00	0.00	0.03
1N	39	-2.999	0.448	0.681	0.000	0.468	-0.082	1	0.00	0.00	0.03
1O	39	-2.999	0.019	-0.681	0.000	-0.468	0.021	1	0.00	0.00	0.03
1P	39	-2.999	0.448	-0.681	0.000	-0.468	-0.082	1	0.00	0.00	0.03
1Q	39	-25.575	-0.412	0.205	0.000	0.141	0.049	1	0.00	0.03	0.04
1R	39	-25.575	0.879	0.205	0.000	0.141	-0.111	1	0.00	0.03	0.04
1S	39	-25.575	-0.412	-0.205	0.000	-0.141	0.049	1	0.00	0.03	0.04
1T	39	-25.575	0.879	-0.205	0.000	-0.141	-0.111	1	0.00	0.03	0.04
1U	39	8.928	-0.412	0.205	0.000	0.141	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1V	39	8.928	0.879	0.205	0.000	0.141	-0.111	1	0.00	0.01	0.02
1W	39	8.928	-0.412	-0.205	0.000	-0.141	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1X	39	8.928	0.879	-0.205	0.000	-0.141	-0.111	1	0.00	0.01	0.02
2	39	-22.694	0.588	0.000	0.000	0.000	-0.070	1	0.00	0.03	0.03
7	39	-19.844	0.523	0.000	0.000	0.000	-0.063	1	0.00	0.02	0.02
8	39	-23.974	0.629	0.000	0.000	0.000	-0.075	1	0.00	0.03	0.03
1A	43	-14.144	-0.059	0.205	0.000	0.132	0.110	1	0.00	0.02	0.03
1B	43	-14.144	0.505	0.205	0.000	0.132	-0.151	1	0.00	0.02	0.03
1C	43	-14.144	-0.059	-0.205	0.000	-0.132	0.110	1	0.00	0.02	0.03
1D	43	-14.144	0.505	-0.205	0.000	-0.132	-0.151	1	0.00	0.02	0.03
1E	43	-2.512	-0.059	0.205	0.000	0.132	0.110	1	0.00	0.00	0.01
1F	43	-2.512	0.505	0.205	0.000	0.132	-0.151	1	0.00	0.00	0.01
1G	43	-2.512	-0.059	-0.205	0.000	-0.132	0.110	1	0.00	0.00	0.01
1H	43	-2.512	0.505	-0.205	0.000	-0.132	-0.151	1	0.00	0.00	0.01
1I	43	-13.652	0.009	0.681	0.000	0.439	0.021	1	0.00	0.02	0.04
1J	43	-13.652	0.437	0.681	0.000	0.439	-0.063	1	0.00	0.02	0.04
1K	43	-13.652	0.009	-0.681	0.000	-0.439	0.021	1	0.00	0.02	0.04
1L	43	-13.652	0.437	-0.681	0.000	-0.439	-0.063	1	0.00	0.02	0.04
1M	43	-3.004	0.009	0.681	0.000	0.439	0.021	1	0.00	0.00	0.03
1N	43	-3.004	0.437	0.681	0.000	0.439	-0.063	1	0.00	0.00	0.03
1O	43	-3.004	0.009	-0.681	0.000	-0.439	0.021	1	0.00	0.00	0.03
1P	43	-3.004	0.437	-0.681	0.000	-0.439	-0.063	1	0.00	0.00	0.03
1Q	43	-25.580	-0.423	0.205	0.000	0.132	0.031	1	0.00	0.03	0.04
1R	43	-25.580	0.869	0.205	0.000	0.132	-0.073	1	0.00	0.03	0.04
1S	43	-25.580	-0.423	-0.205	0.000	-0.132	0.031	1	0.00	0.03	0.04
1T	43	-25.580	0.869	-0.205	0.000	-0.132	-0.073	1	0.00	0.03	0.04
1U	43	8.924	-0.423	0.205	0.000	0.132	0.031	1	0.00	0.01	0.02
1V	43	8.924	0.869	0.205	0.000	0.132	-0.073	1	0.00	0.01	0.02
1W	43	8.924	-0.423	-0.205	0.000	-0.132	0.031	1	0.00	0.01	0.02
1X	43	8.924	0.869	-0.205	0.000	-0.132	-0.073	1	0.00	0.01	0.02
2	43	-22.700	0.574	0.000	0.000	0.000	-0.045	1	0.00	0.03	0.03
7	43	-19.850	0.509	0.000	0.000	0.000	-0.041	1	0.00	0.02	0.02
8	43	-23.980	0.615	0.000	0.000	0.000	-0.048	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{\min}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											

1A	-14.144	0.220	0.116	1	0.9642	0.9925	1.0011	--	--	0.02	--	0.03	Snell.	'zx'=' 16
1B	-14.144	0.220	-0.392	1	0.9642	0.9925	0.9992	--	--	0.02	--	0.04	Snell.	'zx'=' 16
1C	-14.144	-0.220	0.116	1	0.9642	0.9925	1.0011	--	--	0.02	--	0.03	Snell.	'zx'=' 16
1D	-14.144	-0.220	-0.392	1	0.9642	0.9925	0.9992	--	--	0.02	--	0.04	Snell.	'zx'=' 16
1E	-2.512	0.220	0.116	1	0.9642	0.9987	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'=' 16
1F	-2.512	0.220	-0.392	1	0.9642	0.9987	0.9999	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'=' 16
1G	-2.512	-0.220	0.116	1	0.9642	0.9987	1.0002	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'=' 16
1H	-2.512	-0.220	-0.392	1	0.9642	0.9987	0.9999	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'=' 16
1I	-13.652	0.733	0.021	1	0.9642	0.9928	0.9980	--	--	0.02	--	0.06	Snell.	'zx'=' 16
1J	-13.652	0.733	-0.275	1	0.9642	0.9928	0.9988	--	--	0.02	--	0.06	Snell.	'zx'=' 16
1K	-13.652	-0.733	0.021	1	0.9642	0.9928	0.9980	--	--	0.02	--	0.06	Snell.	'zx'=' 16
1L	-13.652	-0.733	-0.275	1	0.9642	0.9928	0.9988	--	--	0.02	--	0.06	Snell.	'zx'=' 16
1M	-3.004	0.733	0.021	1	0.9642	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.04	Snell.	'zx'=' 16
1N	-3.004	0.733	-0.275	1	0.9642	0.9984	0.9997	--	--	0.00	--	0.05	Snell.	'zx'=' 16
1O	-3.004	-0.733	0.021	1	0.9642	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.04	Snell.	'zx'=' 16
1P	-3.004	-0.733	-0.275	1	0.9642	0.9984	0.9997	--	--	0.00	--	0.05	Snell.	'zx'=' 16
1Q	-25.580	0.220	0.192	1	0.9642	0.9865	0.9974	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'=' 16
1R	-25.580	0.220	-0.473	1	0.9642	0.9865	0.9973	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'=' 16
1S	-25.580	-0.220	0.192	1	0.9642	0.9865	0.9974	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'=' 16
1T	-25.580	-0.220	-0.473	1	0.9642	0.9865	0.9973	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'=' 16
2	-22.700	0.000	-0.324	1	0.9642	0.9903	0.9975	--	--	0.03	--	0.03	Snell.	'zx'=' 16
7	-19.850	0.000	-0.292	1	0.9642	0.9915	0.9978	--	--	0.02	--	0.03	Snell.	'zx'=' 16
8	-23.980	0.000	-0.345	1	0.9642	0.9898	0.9974	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'=' 16

ASTA NUM. 11 NI 4698 NF 4699 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-14.362	-0.022	0.175	0.000	0.132	0.110	1	0.00	0.02	0.03	
1B	0	-14.362	0.284	0.175	0.000	0.132	-0.151	1	0.00	0.02	0.03	
1C	0	-14.362	-0.022	-0.175	0.000	-0.132	0.110	1	0.00	0.02	0.03	
1D	0	-14.362	0.284	-0.175	0.000	-0.132	-0.151	1	0.00	0.02	0.03	
1E	0	-2.372	-0.022	0.175	0.000	0.132	0.110	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-2.372	0.284	0.175	0.000	0.132	-0.151	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-2.372	-0.022	-0.175	0.000	-0.132	0.110	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-2.372	0.284	-0.175	0.000	-0.132	-0.151	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-13.791	0.071	0.583	0.000	0.439	0.021	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-13.791	0.191	0.583	0.000	0.439	-0.063	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-13.791	0.071	-0.583	0.000	-0.439	0.021	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-13.791	0.191	-0.583	0.000	-0.439	-0.063	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-2.943	0.071	0.583	0.000	0.439	0.021	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-2.943	0.191	0.583	0.000	0.439	-0.063	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-2.943	0.071	-0.583	0.000	-0.439	0.021	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-2.943	0.191	-0.583	0.000	-0.439	-0.063	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-25.872	0.025	0.175	0.000	0.132	0.031	1	0.00	0.03	0.04	
1R	0	-25.872	0.237	0.175	0.000	0.132	-0.073	1	0.00	0.03	0.04	
1S	0	-25.872	0.025	-0.175	0.000	-0.132	0.031	1	0.00	0.03	0.04	
1T	0	-25.872	0.237	-0.175	0.000	-0.132	-0.073	1	0.00	0.03	0.04	
1U	0	9.138	0.025	0.175	0.000	0.132	0.031	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	9.138	0.237	0.175	0.000	0.132	-0.073	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	9.138	0.025	-0.175	0.000	-0.132	0.031	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	9.138	0.237	-0.175	0.000	-0.132	-0.073	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-22.880	0.139	0.000	0.000	0.000	-0.045	1	0.00	0.03	0.03	
7	0	-20.000	0.146	0.000	0.000	0.000	-0.041	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-24.180	0.135	0.000	0.000	0.000	-0.048	1	0.00	0.03	0.03	

1A	10	-14.372	-0.046	0.175	0.000	0.114	0.106	1	0.00	0.02	0.03	
1B	10	-14.372	0.260	0.175	0.000	0.114	-0.124	1	0.00	0.02	0.03	
1C	10	-14.372	-0.046	-0.175	0.000	-0.114	0.106	1	0.00	0.02	0.03	
1D	10	-14.372	0.260	-0.175	0.000	-0.114	-0.124	1	0.00	0.02	0.03	
1E	10	-2.382	-0.046	0.175	0.000	0.114	0.106	1	0.00	0.00	0.01	
1F	10	-2.382	0.260	0.175	0.000	0.114	-0.124	1	0.00	0.00	0.01	
1G	10	-2.382	-0.046	-0.175	0.000	-0.114	0.106	1	0.00	0.00	0.01	
1H	10	-2.382	0.260	-0.175	0.000	-0.114	-0.124	1	0.00	0.00	0.01	
1I	10	-13.801	0.047	0.583	0.000	0.380	0.027	1	0.00	0.02	0.04	
1J	10	-13.801	0.167	0.583	0.000	0.380	-0.045	1	0.00	0.02	0.04	
1K	10	-13.801	0.047	-0.583	0.000	-0.380	0.027	1	0.00	0.02	0.04	
1L	10	-13.801	0.167	-0.583	0.000	-0.380	-0.045	1	0.00	0.02	0.04	
1M	10	-2.953	0.047	0.583	0.000	0.380	0.027	1	0.00	0.00	0.02	
1N	10	-2.953	0.167	0.583	0.000	0.380	-0.045	1	0.00	0.00	0.02	
1O	10	-2.953	0.047	-0.583	0.000	-0.380	0.027	1	0.00	0.00	0.02	
1P	10	-2.953	0.167	-0.583	0.000	-0.380	-0.045	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	10	-25.883	0.001	0.175	0.000	0.114	0.032	1	0.00	0.03	0.04	
1R	10	-25.883	0.213	0.175	0.000	0.114	-0.050	1	0.00	0.03	0.04	
1S	10	-25.883	0.001	-0.175	0.000	-0.114	0.032	1	0.00	0.03	0.04	
1T	10	-25.883	0.213	-0.175	0.000	-0.114	-0.050	1	0.00	0.03	0.04	
1U	10	9.128	0.001	0.175	0.000	0.114	0.032	1	0.00	0.01	0.02	
1V	10	9.128	0.213	0.175	0.000	0.114	-0.050	1	0.00	0.01	0.02	
1W	10	9.128	0.001	-0.175	0.000	-0.114	0.032	1	0.00	0.01	0.02	
1X	10	9.128	0.213	-0.175	0.000	-0.114	-0.050	1	0.00	0.01	0.02	
2	10	-22.893	0.108	0.000	0.000	0.000	-0.033	1	0.00	0.03	0.03	
7	10	-20.014	0.115	0.000	0.000	0.000	-0.028	1	0.00	0.02	0.02	
8	10	-24.194	0.103	0.000	0.000	0.000	-0.036	1	0.00	0.03	0.03	

1A	20	-14.383	-0.070	0.175	0.000	0.097	0.100	1	0.00	0.02	0.02	
1B	20	-14.383	0.235	0.175	0.000	0.097	-0.099	1	0.00	0.02	0.02	
1C	20	-14.383	-0.070	-0.175	0.000	-0.097	0.100	1	0.00	0.02	0.02	
1D	20	-14.383	0.235	-0.175	0.000	-0.097	-0.099	1	0.00	0.02	0.02	
1E	20	-2.392	-0.070	0.175	0.000	0.097	0.100	1	0.00	0.00	0.01	
1F	20	-2.392	0.235	0.175	0.000	0.097	-0.099	1	0.00	0.00	0.01	
1G	20	-2.392	-0.070	-0.175	0.000	-0.097	0.100	1	0.00	0.00	0.01	

1H	20	-2.392	0.235	-0.175	0.000	-0.097	-0.099	1	0.00	0.00	0.01
1I	20	-13.812	0.023	0.583	0.000	0.322	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1J	20	-13.812	0.143	0.583	0.000	0.322	-0.029	1	0.00	0.02	0.03
1K	20	-13.812	0.023	-0.583	0.000	-0.322	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1L	20	-13.812	0.143	-0.583	0.000	-0.322	-0.029	1	0.00	0.02	0.03
1M	20	-2.964	0.023	0.583	0.000	0.322	0.031	1	0.00	0.00	0.02
1N	20	-2.964	0.143	0.583	0.000	0.322	-0.029	1	0.00	0.00	0.02
1O	20	-2.964	0.023	-0.583	0.000	-0.322	0.031	1	0.00	0.00	0.02
1P	20	-2.964	0.143	-0.583	0.000	-0.322	-0.029	1	0.00	0.00	0.02
1Q	20	-25.893	-0.023	0.175	0.000	0.097	0.031	1	0.00	0.03	0.04
1R	20	-25.893	0.189	0.175	0.000	0.097	-0.030	1	0.00	0.03	0.04
1S	20	-25.893	-0.023	-0.175	0.000	-0.097	0.031	1	0.00	0.03	0.04
1T	20	-25.893	0.189	-0.175	0.000	-0.097	-0.030	1	0.00	0.03	0.04
1U	20	9.118	-0.023	0.175	0.000	0.097	0.031	1	0.00	0.01	0.02
1V	20	9.118	0.189	0.175	0.000	0.097	-0.030	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	9.118	-0.023	-0.175	0.000	-0.097	0.031	1	0.00	0.01	0.02
1X	20	9.118	0.189	-0.175	0.000	-0.097	-0.030	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-22.906	0.076	0.000	0.000	0.000	-0.024	1	0.00	0.03	0.03
7	20	-20.028	0.083	0.000	0.000	0.000	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
8	20	-24.208	0.072	0.000	0.000	0.000	-0.027	1	0.00	0.03	0.03
1A	30	-14.393	-0.094	0.175	0.000	0.079	0.092	1	0.00	0.02	0.02
1B	30	-14.393	0.211	0.175	0.000	0.079	-0.077	1	0.00	0.02	0.02
1C	30	-14.393	-0.094	-0.175	0.000	-0.079	0.092	1	0.00	0.02	0.02
1D	30	-14.393	0.211	-0.175	0.000	-0.079	-0.077	1	0.00	0.02	0.02
1E	30	-2.403	-0.094	0.175	0.000	0.079	0.092	1	0.00	0.00	0.01
1F	30	-2.403	0.211	0.175	0.000	0.079	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1G	30	-2.403	-0.094	-0.175	0.000	-0.079	0.092	1	0.00	0.00	0.01
1H	30	-2.403	0.211	-0.175	0.000	-0.079	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1I	30	-13.822	-0.001	0.583	0.000	0.264	0.032	1	0.00	0.02	0.03
1J	30	-13.822	0.118	0.583	0.000	0.264	-0.016	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-13.822	-0.001	-0.583	0.000	-0.264	0.032	1	0.00	0.02	0.03
1L	30	-13.822	0.118	-0.583	0.000	-0.264	-0.016	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.974	-0.001	0.583	0.000	0.264	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1N	30	-2.974	0.118	0.583	0.000	0.264	-0.016	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-2.974	-0.001	-0.583	0.000	-0.264	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1P	30	-2.974	0.118	-0.583	0.000	-0.264	-0.016	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-25.903	-0.047	0.175	0.000	0.079	0.028	1	0.00	0.03	0.03
1R	30	-25.903	0.165	0.175	0.000	0.079	-0.012	1	0.00	0.03	0.03
1S	30	-25.903	-0.047	-0.175	0.000	-0.079	0.028	1	0.00	0.03	0.03
1T	30	-25.903	0.165	-0.175	0.000	-0.079	-0.012	1	0.00	0.03	0.03
1U	30	9.107	-0.047	0.175	0.000	0.079	0.028	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	9.107	0.165	0.175	0.000	0.079	-0.012	1	0.00	0.01	0.01
1W	30	9.107	-0.047	-0.175	0.000	-0.079	0.028	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	9.107	0.165	-0.175	0.000	-0.079	-0.012	1	0.00	0.01	0.01
2	30	-22.919	0.045	0.000	0.000	0.000	-0.017	1	0.00	0.03	0.03
7	30	-20.042	0.052	0.000	0.000	0.000	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
8	30	-24.222	0.041	0.000	0.000	0.000	-0.021	1	0.00	0.03	0.03
1A	40	-14.403	-0.118	0.175	0.000	0.062	0.081	1	0.00	0.02	0.02
1B	40	-14.403	0.187	0.175	0.000	0.062	-0.057	1	0.00	0.02	0.02
1C	40	-14.403	-0.118	-0.175	0.000	-0.062	0.081	1	0.00	0.02	0.02
1D	40	-14.403	0.187	-0.175	0.000	-0.062	-0.057	1	0.00	0.02	0.02
1E	40	-2.413	-0.118	0.175	0.000	0.062	0.081	1	0.00	0.00	0.01
1F	40	-2.413	0.187	0.175	0.000	0.062	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1G	40	-2.413	-0.118	-0.175	0.000	-0.062	0.081	1	0.00	0.00	0.01
1H	40	-2.413	0.187	-0.175	0.000	-0.062	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1I	40	-13.832	-0.025	0.583	0.000	0.205	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1J	40	-13.832	0.094	0.583	0.000	0.205	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1K	40	-13.832	-0.025	-0.583	0.000	-0.205	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1L	40	-13.832	0.094	-0.583	0.000	-0.205	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1M	40	-2.984	-0.025	0.583	0.000	0.205	0.031	1	0.00	0.00	0.02
1N	40	-2.984	0.094	0.583	0.000	0.205	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1O	40	-2.984	-0.025	-0.583	0.000	-0.205	0.031	1	0.00	0.00	0.02
1P	40	-2.984	0.094	-0.583	0.000	-0.205	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1Q	40	-25.914	-0.071	0.175	0.000	0.062	0.022	1	0.00	0.03	0.03
1R	40	-25.914	0.141	0.175	0.000	0.062	0.003	1	0.00	0.03	0.03
1S	40	-25.914	-0.071	-0.175	0.000	-0.062	0.022	1	0.00	0.03	0.03
1T	40	-25.914	0.141	-0.175	0.000	-0.062	0.003	1	0.00	0.03	0.03
1U	40	9.097	-0.071	0.175	0.000	0.062	0.022	1	0.00	0.01	0.01
1V	40	9.097	0.141	0.175	0.000	0.062	0.003	1	0.00	0.01	0.01
1W	40	9.097	-0.071	-0.175	0.000	-0.062	0.022	1	0.00	0.01	0.01
1X	40	9.097	0.141	-0.175	0.000	-0.062	0.003	1	0.00	0.01	0.01
2	40	-22.932	0.014	0.000	0.000	0.000	-0.015	1	0.00	0.03	0.03
7	40	-20.056	0.021	0.000	0.000	0.000	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
8	40	-24.236	0.010	0.000	0.000	0.000	-0.019	1	0.00	0.03	0.03
1A	50	-14.414	-0.142	0.175	0.000	0.044	0.068	1	0.00	0.02	0.02
1B	50	-14.414	0.163	0.175	0.000	0.044	-0.039	1	0.00	0.02	0.02
1C	50	-14.414	-0.142	-0.175	0.000	-0.044	0.068	1	0.00	0.02	0.02
1D	50	-14.414	0.163	-0.175	0.000	-0.044	-0.039	1	0.00	0.02	0.02
1E	50	-2.423	-0.142	0.175	0.000	0.044	0.068	1	0.00	0.00	0.01
1F	50	-2.423	0.163	0.175	0.000	0.044	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1G	50	-2.423	-0.142	-0.175	0.000	-0.044	0.068	1	0.00	0.00	0.01
1H	50	-2.423	0.163	-0.175	0.000	-0.044	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1I	50	-13.842	-0.049	0.583	0.000	0.147	0.027	1	0.00	0.02	0.02
1J	50	-13.842	0.070	0.583	0.000	0.147	0.002	1	0.00	0.02	0.02
1K	50	-13.842	-0.049	-0.583	0.000	-0.147	0.027	1	0.00	0.02	0.02
1L	50	-13.842	0.070	-0.583	0.000	-0.147	0.002	1	0.00	0.02	0.02
1M	50	-2.995	-0.049	0.583	0.000	0.147	0.027	1	0.00	0.00	0.01
1N	50	-2.995	0.070	0.583	0.000	0.147	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1O	50	-2.995	-0.049	-0.583	0.000	-0.147	0.027	1	0.00	0.00	0.01
1P	50	-2.995	0.070	-0.583	0.000	-0.147	0.002	1	0.00	0.00	0.01
1Q	50	-25.924	-0.095	0.175	0.000	0.044	0.014	1	0.00	0.03	0.03
1R	50	-25.924	0.116	0.175	0.000	0.044	0.016	1	0.00	0.03	0.03
1S	50	-25.924	-0.095	-0.175	0.000	-0.044	0.014	1	0.00	0.03	0.03
1T	50	-25.924	0.116	-0.175	0.000	-0.044	0.016	1	0.00	0.03	0.03
1U	50	9.087	-0.095	0.175	0.000	0.044	0.014	1	0.00	0.01	0.01

1V	50	9.087	0.116	0.175	0.000	0.044	0.016	1	0.00	0.01	0.01
1W	50	9.087	-0.095	-0.175	0.000	-0.044	0.014	1	0.00	0.01	0.01
1X	50	9.087	0.116	-0.175	0.000	-0.044	0.016	1	0.00	0.01	0.01
2	50	-22.945	-0.018	0.000	0.000	0.000	-0.015	1	0.00	0.03	0.03
7	50	-20.070	-0.010	0.000	0.000	0.000	-0.007	1	0.00	0.02	0.02
8	50	-24.250	-0.022	0.000	0.000	0.000	-0.020	1	0.00	0.03	0.03
1A	60	-14.424	-0.166	0.175	0.000	0.027	0.053	1	0.00	0.02	0.02
1B	60	-14.424	0.139	0.175	0.000	0.027	-0.024	1	0.00	0.02	0.02
1C	60	-14.424	-0.166	-0.175	0.000	-0.026	0.053	1	0.00	0.02	0.02
1D	60	-14.424	0.139	-0.175	0.000	-0.026	-0.024	1	0.00	0.02	0.02
1E	60	-2.434	-0.166	0.175	0.000	0.027	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1F	60	-2.434	0.139	0.175	0.000	0.027	-0.024	1	0.00	0.00	0.00
1G	60	-2.434	-0.166	-0.175	0.000	-0.026	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1H	60	-2.434	0.139	-0.175	0.000	-0.026	-0.024	1	0.00	0.00	0.00
1I	60	-13.853	-0.073	0.583	0.000	0.088	0.021	1	0.00	0.02	0.02
1J	60	-13.853	0.046	0.583	0.000	0.088	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1K	60	-13.853	-0.073	-0.583	0.000	-0.088	0.021	1	0.00	0.02	0.02
1L	60	-13.853	0.046	-0.583	0.000	-0.088	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1M	60	-3.005	-0.073	0.583	0.000	0.088	0.021	1	0.00	0.00	0.01
1N	60	-3.005	0.046	0.583	0.000	0.088	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1O	60	-3.005	-0.073	-0.583	0.000	-0.088	0.021	1	0.00	0.00	0.01
1P	60	-3.005	0.046	-0.583	0.000	-0.088	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1Q	60	-25.934	-0.119	0.175	0.000	0.027	0.003	1	0.00	0.03	0.03
1R	60	-25.934	0.092	0.175	0.000	0.027	0.026	1	0.00	0.03	0.03
1S	60	-25.934	-0.119	-0.175	0.000	-0.026	0.003	1	0.00	0.03	0.03
1T	60	-25.934	0.092	-0.175	0.000	-0.026	0.026	1	0.00	0.03	0.03
1U	60	9.077	-0.119	0.175	0.000	0.027	0.003	1	0.00	0.01	0.01
1V	60	9.077	0.092	0.175	0.000	0.027	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1W	60	9.077	-0.119	-0.175	0.000	-0.026	0.003	1	0.00	0.01	0.01
1X	60	9.077	0.092	-0.175	0.000	-0.026	0.026	1	0.00	0.01	0.01
2	60	-22.958	-0.049	0.000	0.000	0.000	-0.018	1	0.00	0.03	0.03
7	60	-20.084	-0.042	0.000	0.000	0.000	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
8	60	-24.264	-0.053	0.000	0.000	0.000	-0.023	1	0.00	0.03	0.03
1A	70	-14.434	-0.190	0.175	0.000	0.009	0.035	1	0.00	0.02	0.02
1B	70	-14.434	0.115	0.175	0.000	0.009	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1C	70	-14.434	-0.190	-0.175	0.000	-0.009	0.035	1	0.00	0.02	0.02
1D	70	-14.434	0.115	-0.175	0.000	-0.009	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1E	70	-2.444	-0.190	0.175	0.000	0.009	0.035	1	0.00	0.00	0.00
1F	70	-2.444	0.115	0.175	0.000	0.009	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1G	70	-2.444	-0.190	-0.175	0.000	-0.009	0.035	1	0.00	0.00	0.00
1H	70	-2.444	0.115	-0.175	0.000	-0.009	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1I	70	-13.863	-0.097	0.583	0.000	0.030	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1J	70	-13.863	0.022	0.583	0.000	0.030	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1K	70	-13.863	-0.097	-0.583	0.000	-0.030	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1L	70	-13.863	0.022	-0.583	0.000	-0.030	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1M	70	-3.015	-0.097	0.583	0.000	0.030	0.012	1	0.00	0.00	0.01
1N	70	-3.015	0.022	0.583	0.000	0.030	0.012	1	0.00	0.00	0.01
1O	70	-3.015	-0.097	-0.583	0.000	-0.030	0.012	1	0.00	0.00	0.01
1P	70	-3.015	0.022	-0.583	0.000	-0.030	0.012	1	0.00	0.00	0.01
1Q	70	-25.944	-0.144	0.175	0.000	0.009	-0.010	1	0.00	0.03	0.03
1R	70	-25.944	0.068	0.175	0.000	0.009	0.034	1	0.00	0.03	0.03
1S	70	-25.944	-0.144	-0.175	0.000	-0.009	-0.010	1	0.00	0.03	0.03
1T	70	-25.944	0.068	-0.175	0.000	-0.009	0.034	1	0.00	0.03	0.03
1U	70	9.066	-0.144	0.175	0.000	0.009	-0.010	1	0.00	0.01	0.01
1V	70	9.066	0.068	0.175	0.000	0.009	0.034	1	0.00	0.01	0.01
1W	70	9.066	-0.144	-0.175	0.000	-0.009	-0.010	1	0.00	0.01	0.01
1X	70	9.066	0.068	-0.175	0.000	-0.009	0.034	1	0.00	0.01	0.01
2	70	-22.971	-0.080	0.000	0.000	0.000	-0.025	1	0.00	0.03	0.03
7	70	-20.098	-0.073	0.000	0.000	0.000	-0.015	1	0.00	0.02	0.02
8	70	-24.278	-0.084	0.000	0.000	0.000	-0.030	1	0.00	0.03	0.03
1A	80	-14.445	-0.214	0.175	0.000	-0.009	0.015	1	0.00	0.02	0.02
1B	80	-14.445	0.091	0.175	0.000	-0.009	-0.001	1	0.00	0.02	0.02
1C	80	-14.445	-0.214	-0.175	0.000	0.009	0.015	1	0.00	0.02	0.02
1D	80	-14.445	0.091	-0.175	0.000	0.009	-0.001	1	0.00	0.02	0.02
1E	80	-2.454	-0.214	0.175	0.000	-0.009	0.015	1	0.00	0.00	0.00
1F	80	-2.454	0.091	0.175	0.000	-0.009	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1G	80	-2.454	-0.214	-0.175	0.000	0.009	0.015	1	0.00	0.00	0.00
1H	80	-2.454	0.091	-0.175	0.000	0.009	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1I	80	-13.873	-0.121	0.583	0.000	-0.028	0.001	1	0.00	0.02	0.02
1J	80	-13.873	-0.002	0.583	0.000	-0.028	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1K	80	-13.873	-0.121	-0.583	0.000	0.029	0.001	1	0.00	0.02	0.02
1L	80	-13.873	-0.002	-0.583	0.000	0.029	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1M	80	-3.025	-0.121	0.583	0.000	-0.028	0.001	1	0.00	0.00	0.00
1N	80	-3.025	-0.002	0.583	0.000	-0.028	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1O	80	-3.025	-0.121	-0.583	0.000	0.029	0.001	1	0.00	0.00	0.00
1P	80	-3.025	-0.002	-0.583	0.000	0.029	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1Q	80	-25.955	-0.168	0.175	0.000	-0.009	-0.026	1	0.00	0.03	0.03
1R	80	-25.955	0.044	0.175	0.000	-0.009	0.040	1	0.00	0.03	0.03
1S	80	-25.955	-0.168	-0.175	0.000	0.009	-0.026	1	0.00	0.03	0.03
1T	80	-25.955	0.044	-0.175	0.000	0.009	0.040	1	0.00	0.03	0.03
1U	80	9.056	-0.168	0.175	0.000	-0.009	-0.026	1	0.00	0.01	0.01
1V	80	9.056	0.044	0.175	0.000	-0.009	0.040	1	0.00	0.01	0.01
1W	80	9.056	-0.168	-0.175	0.000	0.009	-0.026	1	0.00	0.01	0.01
1X	80	9.056	0.044	-0.175	0.000	0.009	0.040	1	0.00	0.01	0.01
2	80	-22.984	-0.112	0.000	0.000	0.000	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
7	80	-20.112	-0.104	0.000	0.000	0.000	-0.024	1	0.00	0.02	0.02
8	80	-24.292	-0.116	0.000	0.000	0.000	-0.040	1	0.00	0.03	0.03
1A	90	-14.455	-0.238	0.175	0.000	-0.026	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1B	90	-14.455	0.067	0.175	0.000	-0.026	0.007	1	0.00	0.02	0.02
1C	90	-14.455	-0.238	-0.175	0.000	0.026	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1D	90	-14.455	0.067	-0.175	0.000	0.026	0.007	1	0.00	0.02	0.02
1E	90	-2.465	-0.238	0.175	0.000	-0.026	-0.008	1	0.00	0.00	0.00
1F	90	-2.465	0.067	0.175	0.000	-0.026	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1G	90	-2.465	-0.238	-0.175	0.000	0.026	-0.008	1	0.00	0.00	0.00

1H	90	-2.465	0.067	-0.175	0.000	0.026	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1I	90	-13.884	-0.145	0.583	0.000	-0.087	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
1J	90	-13.884	-0.026	0.583	0.000	-0.087	0.011	1	0.00	0.02	0.02
1K	90	-13.884	-0.145	-0.583	0.000	0.087	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
1L	90	-13.884	-0.026	-0.583	0.000	0.087	0.011	1	0.00	0.02	0.02
1M	90	-3.036	-0.145	0.583	0.000	-0.087	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1N	90	-3.036	-0.026	0.583	0.000	-0.087	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1O	90	-3.036	-0.145	-0.583	0.000	0.087	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1P	90	-3.036	-0.026	-0.583	0.000	0.087	0.011	1	0.00	0.00	0.01
1Q	90	-25.965	-0.192	0.175	0.000	-0.026	-0.044	1	0.00	0.03	0.03
1R	90	-25.965	0.020	0.175	0.000	-0.026	0.043	1	0.00	0.03	0.03
1S	90	-25.965	-0.192	-0.175	0.000	0.026	-0.044	1	0.00	0.03	0.03
1T	90	-25.965	0.020	-0.175	0.000	0.026	0.043	1	0.00	0.03	0.03
1U	90	9.046	-0.192	0.175	0.000	-0.026	-0.044	1	0.00	0.01	0.01
1V	90	9.046	0.020	0.175	0.000	-0.026	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1W	90	9.046	-0.192	-0.175	0.000	0.026	-0.044	1	0.00	0.01	0.01
1X	90	9.046	0.020	-0.175	0.000	0.026	0.043	1	0.00	0.01	0.01
2	90	-22.997	-0.143	0.000	0.000	0.000	-0.047	1	0.00	0.03	0.03
7	90	-20.126	-0.136	0.000	0.000	0.000	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
8	90	-24.306	-0.147	0.000	0.000	0.000	-0.053	1	0.00	0.03	0.03

1A	100	-14.465	-0.263	0.175	0.000	-0.044	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1B	100	-14.465	0.043	0.175	0.000	-0.044	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1C	100	-14.465	-0.263	-0.175	0.000	0.044	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1D	100	-14.465	0.043	-0.175	0.000	0.044	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1E	100	-2.475	-0.263	0.175	0.000	-0.044	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1F	100	-2.475	0.043	0.175	0.000	-0.044	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1G	100	-2.475	-0.263	-0.175	0.000	0.044	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1H	100	-2.475	0.043	-0.175	0.000	0.044	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1I	100	-13.894	-0.170	0.583	0.000	-0.145	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1J	100	-13.894	-0.050	0.583	0.000	-0.145	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1K	100	-13.894	-0.170	-0.583	0.000	0.145	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1L	100	-13.894	-0.050	-0.583	0.000	0.145	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1M	100	-3.046	-0.170	0.583	0.000	-0.145	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1N	100	-3.046	-0.050	0.583	0.000	-0.145	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1O	100	-3.046	-0.170	-0.583	0.000	0.145	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1P	100	-3.046	-0.050	-0.583	0.000	0.145	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1Q	100	-25.975	-0.216	0.175	0.000	-0.044	-0.064	1	0.00	0.03	0.03
1R	100	-25.975	-0.004	0.175	0.000	-0.044	0.044	1	0.00	0.03	0.03
1S	100	-25.975	-0.216	-0.175	0.000	0.044	-0.064	1	0.00	0.03	0.03
1T	100	-25.975	-0.004	-0.175	0.000	0.044	0.044	1	0.00	0.03	0.03
1U	100	9.035	-0.216	0.175	0.000	-0.044	-0.064	1	0.00	0.01	0.01
1V	100	9.035	-0.004	0.175	0.000	-0.044	0.044	1	0.00	0.01	0.01
1W	100	9.035	-0.216	-0.175	0.000	0.044	-0.064	1	0.00	0.01	0.01
1X	100	9.035	-0.004	-0.175	0.000	0.044	0.044	1	0.00	0.01	0.01
2	100	-23.010	-0.174	0.000	0.000	0.000	-0.063	1	0.00	0.03	0.03
7	100	-20.140	-0.167	0.000	0.000	0.000	-0.051	1	0.00	0.02	0.02
8	100	-24.320	-0.178	0.000	0.000	0.000	-0.070	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--												
	kN	kN*m											
1A	-14.465	0.132	0.110	1	0.7721	0.9829	0.9989	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1B	-14.465	0.132	-0.151	1	0.7721	0.9829	1.0000	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1C	-14.465	-0.132	0.110	1	0.7721	0.9829	0.9989	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1D	-14.465	-0.132	-0.151	1	0.7721	0.9829	1.0000	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1E	-2.475	0.132	0.110	1	0.7721	0.9971	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 38
1F	-2.475	0.132	-0.151	1	0.7721	0.9971	1.0000	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 38
1G	-2.475	-0.132	0.110	1	0.7721	0.9971	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 38
1H	-2.475	-0.132	-0.151	1	0.7721	0.9971	1.0000	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 38
1I	-13.894	0.439	0.032	1	0.7721	0.9836	1.0008	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1J	-13.894	0.439	-0.063	1	0.7721	0.9836	1.0016	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1K	-13.894	-0.439	0.032	1	0.7721	0.9836	1.0008	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1L	-13.894	-0.439	-0.063	1	0.7721	0.9836	1.0016	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1M	-3.046	0.439	0.032	1	0.7721	0.9964	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1N	-3.046	0.439	-0.063	1	0.7721	0.9964	1.0004	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1O	-3.046	-0.439	0.032	1	0.7721	0.9964	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1P	-3.046	-0.439	-0.063	1	0.7721	0.9964	1.0004	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1Q	-25.975	0.132	-0.064	1	0.7721	0.9694	0.9984	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1R	-25.975	0.132	-0.073	1	0.7721	0.9694	0.9959	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1S	-25.975	-0.132	-0.064	1	0.7721	0.9693	0.9984	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1T	-25.975	-0.132	-0.073	1	0.7721	0.9693	0.9959	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
2	-23.010	0.000	-0.063	1	0.7721	1.0016	1.0081	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
7	-20.140	0.000	-0.051	1	0.7721	1.0014	1.0073	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
8	-24.320	0.000	-0.070	1	0.7721	1.0017	1.0083	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 12 NI 4699 NF 4613 Lungh. 30.2 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m					
1A	0	-14.765	-0.972	0.140	0.000	0.044	0.013	1	0.00	0.02	0.02	
1B	0	-14.765	-0.221	0.140	0.000	0.044	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1C	0	-14.765	-0.972	-0.140	0.000	-0.044	0.013	1	0.00	0.02	0.02	
1D	0	-14.765	-0.221	-0.140	0.000	-0.044	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	

1E	0	-2.465	-0.972	0.140	0.000	0.044	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1F	0	-2.465	-0.221	0.140	0.000	0.044	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1G	0	-2.465	-0.972	-0.140	0.000	-0.044	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1H	0	-2.465	-0.221	-0.140	0.000	-0.044	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1I	0	-14.119	-0.863	0.465	0.000	0.145	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1J	0	-14.119	-0.330	0.465	0.000	0.145	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1K	0	-14.119	-0.863	-0.465	0.000	-0.145	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1L	0	-14.119	-0.330	-0.465	0.000	-0.145	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1M	0	-3.111	-0.863	0.465	0.000	0.145	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1N	0	-3.111	-0.330	0.465	0.000	0.145	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1O	0	-3.111	-0.863	-0.465	0.000	-0.145	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1P	0	-3.111	-0.330	-0.465	0.000	-0.145	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1Q	0	-26.312	-1.376	0.140	0.000	0.044	0.044	1	0.01	0.03	0.03
1R	0	-26.312	0.183	0.140	0.000	0.044	-0.064	1	0.00	0.03	0.03
1S	0	-26.312	-1.376	-0.140	0.000	-0.044	0.044	1	0.01	0.03	0.03
1T	0	-26.312	0.183	-0.140	0.000	-0.044	-0.064	1	0.00	0.03	0.03
1U	0	9.082	-1.376	0.140	0.000	0.044	0.044	1	0.01	0.01	0.01
1V	0	9.082	0.183	0.140	0.000	0.044	-0.064	1	0.00	0.01	0.01
1W	0	9.082	-1.376	-0.140	0.000	-0.044	0.044	1	0.01	0.01	0.01
1X	0	9.082	0.183	-0.140	0.000	-0.044	-0.064	1	0.00	0.01	0.01
2	0	-23.740	-2.314	0.000	0.000	0.000	-0.063	1	0.01	0.03	0.03
7	0	-20.740	-1.958	0.000	0.000	0.000	-0.051	1	0.01	0.02	0.02
8	0	-25.120	-2.524	0.000	0.000	0.000	-0.070	1	0.01	0.03	0.03
1A	3	-14.768	-0.980	0.140	0.000	0.048	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
1B	3	-14.768	-0.228	0.140	0.000	0.048	-0.038	1	0.00	0.02	0.02
1C	3	-14.768	-0.980	-0.140	0.000	-0.048	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
1D	3	-14.768	-0.228	-0.140	0.000	-0.048	-0.038	1	0.00	0.02	0.02
1E	3	-2.468	-0.980	0.140	0.000	0.048	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1F	3	-2.468	-0.228	0.140	0.000	0.048	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1G	3	-2.468	-0.980	-0.140	0.000	-0.048	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1H	3	-2.468	-0.228	-0.140	0.000	-0.048	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1I	3	-14.122	-0.870	0.465	0.000	0.159	-0.019	1	0.00	0.02	0.02
1J	3	-14.122	-0.337	0.465	0.000	0.159	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1K	3	-14.122	-0.870	-0.465	0.000	-0.159	-0.019	1	0.00	0.02	0.02
1L	3	-14.122	-0.337	-0.465	0.000	-0.159	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1M	3	-3.114	-0.870	0.465	0.000	0.159	-0.019	1	0.00	0.00	0.01
1N	3	-3.114	-0.337	0.465	0.000	0.159	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1O	3	-3.114	-0.870	-0.465	0.000	-0.159	-0.019	1	0.00	0.00	0.01
1P	3	-3.114	-0.337	-0.465	0.000	-0.159	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1Q	3	-26.315	-1.384	0.140	0.000	0.048	0.002	1	0.01	0.03	0.03
1R	3	-26.315	0.176	0.140	0.000	0.048	-0.058	1	0.00	0.03	0.03
1S	3	-26.315	-1.384	-0.140	0.000	-0.048	0.002	1	0.01	0.03	0.03
1T	3	-26.315	0.176	-0.140	0.000	-0.048	-0.058	1	0.00	0.03	0.03
1U	3	9.079	-1.384	0.140	0.000	0.048	0.002	1	0.01	0.01	0.01
1V	3	9.079	0.176	0.140	0.000	0.048	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1W	3	9.079	-1.384	-0.140	0.000	-0.048	0.002	1	0.01	0.01	0.01
1X	3	9.079	0.176	-0.140	0.000	-0.048	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
2	3	-23.744	-2.324	0.000	0.000	0.000	-0.133	1	0.01	0.03	0.03
7	3	-20.744	-1.968	0.000	0.000	0.000	-0.111	1	0.01	0.02	0.03
8	3	-25.124	-2.534	0.000	0.000	0.000	-0.146	1	0.01	0.03	0.03
1A	6	-14.771	-0.987	0.140	0.000	0.052	-0.049	1	0.00	0.02	0.02
1B	6	-14.771	-0.235	0.140	0.000	0.052	-0.044	1	0.00	0.02	0.02
1C	6	-14.771	-0.987	-0.140	0.000	-0.052	-0.049	1	0.00	0.02	0.02
1D	6	-14.771	-0.235	-0.140	0.000	-0.052	-0.044	1	0.00	0.02	0.02
1E	6	-2.471	-0.987	0.140	0.000	0.052	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1F	6	-2.471	-0.235	0.140	0.000	0.052	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1G	6	-2.471	-0.987	-0.140	0.000	-0.052	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1H	6	-2.471	-0.235	-0.140	0.000	-0.052	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1I	6	-14.125	-0.878	0.465	0.000	0.173	-0.046	1	0.00	0.02	0.03
1J	6	-14.125	-0.344	0.465	0.000	0.173	-0.047	1	0.00	0.02	0.03
1K	6	-14.125	-0.878	-0.465	0.000	-0.173	-0.046	1	0.00	0.02	0.03
1L	6	-14.125	-0.344	-0.465	0.000	-0.173	-0.047	1	0.00	0.02	0.03
1M	6	-3.117	-0.878	0.465	0.000	0.173	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1N	6	-3.117	-0.344	0.465	0.000	0.173	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1O	6	-3.117	-0.878	-0.465	0.000	-0.173	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1P	6	-3.117	-0.344	-0.465	0.000	-0.173	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1Q	6	-26.318	-1.391	0.140	0.000	0.052	-0.041	1	0.01	0.03	0.03
1R	6	-26.318	0.169	0.140	0.000	0.052	-0.053	1	0.00	0.03	0.03
1S	6	-26.318	-1.391	-0.140	0.000	-0.052	-0.041	1	0.01	0.03	0.03
1T	6	-26.318	0.169	-0.140	0.000	-0.052	-0.053	1	0.00	0.03	0.03
1U	6	9.076	-1.391	0.140	0.000	0.052	-0.041	1	0.01	0.01	0.01
1V	6	9.076	0.169	0.140	0.000	0.052	-0.053	1	0.00	0.01	0.01
1W	6	9.076	-1.391	-0.140	0.000	-0.052	-0.041	1	0.01	0.01	0.01
1X	6	9.076	0.169	-0.140	0.000	-0.052	-0.053	1	0.00	0.01	0.01
2	6	-23.748	-2.333	0.000	0.000	0.000	-0.203	1	0.01	0.03	0.03
7	6	-20.748	-1.977	0.000	0.000	0.000	-0.170	1	0.01	0.02	0.03
8	6	-25.128	-2.543	0.000	0.000	0.000	-0.223	1	0.01	0.03	0.03
1A	9	-14.774	-0.994	0.140	0.000	0.056	-0.081	1	0.00	0.02	0.02
1B	9	-14.774	-0.243	0.140	0.000	0.056	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1C	9	-14.774	-0.994	-0.140	0.000	-0.056	-0.081	1	0.00	0.02	0.02
1D	9	-14.774	-0.243	-0.140	0.000	-0.056	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1E	9	-2.474	-0.994	0.140	0.000	0.056	-0.081	1	0.00	0.00	0.01
1F	9	-2.474	-0.243	0.140	0.000	0.056	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1G	9	-2.474	-0.994	-0.140	0.000	-0.056	-0.081	1	0.00	0.00	0.01
1H	9	-2.474	-0.243	-0.140	0.000	-0.056	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1I	9	-14.128	-0.885	0.465	0.000	0.187	-0.073	1	0.00	0.02	0.03
1J	9	-14.128	-0.352	0.465	0.000	0.187	-0.058	1	0.00	0.02	0.03
1K	9	-14.128	-0.885	-0.465	0.000	-0.187	-0.073	1	0.00	0.02	0.03
1L	9	-14.128	-0.352	-0.465	0.000	-0.187	-0.058	1	0.00	0.02	0.03
1M	9	-3.120	-0.885	0.465	0.000	0.187	-0.073	1	0.00	0.00	0.02
1N	9	-3.120	-0.352	0.465	0.000	0.187	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1O	9	-3.120	-0.885	-0.465	0.000	-0.187	-0.073	1	0.00	0.00	0.02
1P	9	-3.120	-0.352	-0.465	0.000	-0.187	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1Q	9	-26.321	-1.398	0.140	0.000	0.056	-0.083	1	0.01	0.03	0.03
1R	9	-26.321	0.161	0.140	0.000	0.056	-0.047	1	0.00	0.03	0.03

1S	9	-26.321	-1.398	-0.140	0.000	-0.056	-0.083	1	0.01	0.03	0.03
1T	9	-26.321	0.161	-0.140	0.000	-0.056	-0.047	1	0.00	0.03	0.03
1U	9	9.073	-1.398	0.140	0.000	0.056	-0.083	1	0.01	0.01	0.02
1V	9	9.073	0.161	0.140	0.000	0.056	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
1W	9	9.073	-1.398	-0.140	0.000	-0.056	-0.083	1	0.01	0.01	0.02
1X	9	9.073	0.161	-0.140	0.000	-0.056	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
2	9	-23.752	-2.342	0.000	0.000	0.000	-0.274	1	0.01	0.03	0.03
7	9	-20.752	-1.987	0.000	0.000	0.000	-0.230	1	0.01	0.02	0.03
8	9	-25.132	-2.553	0.000	0.000	0.000	-0.300	1	0.01	0.03	0.04
1A	12	-14.777	-1.002	0.140	0.000	0.061	-0.112	1	0.00	0.02	0.02
1B	12	-14.777	-0.250	0.140	0.000	0.061	-0.056	1	0.00	0.02	0.02
1C	12	-14.777	-1.002	-0.140	0.000	-0.061	-0.112	1	0.00	0.02	0.02
1D	12	-14.777	-0.250	-0.140	0.000	-0.061	-0.056	1	0.00	0.02	0.02
1E	12	-2.477	-1.002	0.140	0.000	0.061	-0.112	1	0.00	0.00	0.01
1F	12	-2.477	-0.250	0.140	0.000	0.061	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1G	12	-2.477	-1.002	-0.140	0.000	-0.061	-0.112	1	0.00	0.00	0.01
1H	12	-2.477	-0.250	-0.140	0.000	-0.061	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1I	12	-14.131	-0.892	0.465	0.000	0.201	-0.100	1	0.00	0.02	0.03
1J	12	-14.131	-0.359	0.465	0.000	0.201	-0.068	1	0.00	0.02	0.03
1K	12	-14.131	-0.892	-0.465	0.000	-0.201	-0.100	1	0.00	0.02	0.03
1L	12	-14.131	-0.359	-0.465	0.000	-0.201	-0.068	1	0.00	0.02	0.03
1M	12	-3.123	-0.892	0.465	0.000	0.201	-0.100	1	0.00	0.00	0.02
1N	12	-3.123	-0.359	0.465	0.000	0.201	-0.068	1	0.00	0.00	0.02
1O	12	-3.123	-0.892	-0.465	0.000	-0.201	-0.100	1	0.00	0.00	0.02
1P	12	-3.123	-0.359	-0.465	0.000	-0.201	-0.068	1	0.00	0.00	0.02
1Q	12	-26.324	-1.406	0.140	0.000	0.061	-0.126	1	0.01	0.03	0.04
1R	12	-26.324	0.154	0.140	0.000	0.061	-0.042	1	0.00	0.03	0.03
1S	12	-26.324	-1.406	-0.140	0.000	-0.060	-0.126	1	0.01	0.03	0.04
1T	12	-26.324	0.154	-0.140	0.000	-0.060	-0.042	1	0.00	0.03	0.03
1U	12	9.070	-1.406	0.140	0.000	0.061	-0.126	1	0.01	0.01	0.02
1V	12	9.070	0.154	0.140	0.000	0.061	-0.042	1	0.00	0.01	0.01
1W	12	9.070	-1.406	-0.140	0.000	-0.060	-0.126	1	0.01	0.01	0.02
1X	12	9.070	0.154	-0.140	0.000	-0.060	-0.042	1	0.00	0.01	0.01
2	12	-23.756	-2.352	0.000	0.000	0.000	-0.345	1	0.01	0.03	0.04
7	12	-20.756	-1.996	0.000	0.000	0.000	-0.291	1	0.01	0.02	0.03
8	12	-25.136	-2.562	0.000	0.000	0.000	-0.377	1	0.01	0.03	0.04
1A	15	-14.780	-1.009	0.140	0.000	0.065	-0.144	1	0.00	0.02	0.02
1B	15	-14.780	-0.257	0.140	0.000	0.065	-0.062	1	0.00	0.02	0.02
1C	15	-14.780	-1.009	-0.140	0.000	-0.065	-0.144	1	0.00	0.02	0.02
1D	15	-14.780	-0.257	-0.140	0.000	-0.065	-0.062	1	0.00	0.02	0.02
1E	15	-2.480	-1.009	0.140	0.000	0.065	-0.144	1	0.00	0.00	0.01
1F	15	-2.480	-0.257	0.140	0.000	0.065	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1G	15	-2.480	-1.009	-0.140	0.000	-0.065	-0.144	1	0.00	0.00	0.01
1H	15	-2.480	-0.257	-0.140	0.000	-0.065	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1I	15	-14.134	-0.900	0.465	0.000	0.215	-0.128	1	0.00	0.02	0.03
1J	15	-14.134	-0.366	0.465	0.000	0.215	-0.078	1	0.00	0.02	0.03
1K	15	-14.134	-0.900	-0.465	0.000	-0.215	-0.128	1	0.00	0.02	0.03
1L	15	-14.134	-0.366	-0.465	0.000	-0.215	-0.078	1	0.00	0.02	0.03
1M	15	-3.126	-0.900	0.465	0.000	0.215	-0.128	1	0.00	0.00	0.02
1N	15	-3.126	-0.366	0.465	0.000	0.215	-0.078	1	0.00	0.00	0.02
1O	15	-3.126	-0.900	-0.465	0.000	-0.215	-0.128	1	0.00	0.00	0.02
1P	15	-3.126	-0.366	-0.465	0.000	-0.215	-0.078	1	0.00	0.00	0.02
1Q	15	-26.327	-1.413	0.140	0.000	0.065	-0.169	1	0.01	0.03	0.04
1R	15	-26.327	0.147	0.140	0.000	0.065	-0.037	1	0.00	0.03	0.03
1S	15	-26.327	-1.413	-0.140	0.000	-0.065	-0.169	1	0.01	0.03	0.04
1T	15	-26.327	0.147	-0.140	0.000	-0.065	-0.037	1	0.00	0.03	0.03
1U	15	9.067	-1.413	0.140	0.000	0.065	-0.169	1	0.01	0.01	0.02
1V	15	9.067	0.147	0.140	0.000	0.065	-0.037	1	0.00	0.01	0.01
1W	15	9.067	-1.413	-0.140	0.000	-0.065	-0.169	1	0.01	0.01	0.02
1X	15	9.067	0.147	-0.140	0.000	-0.065	-0.037	1	0.00	0.01	0.01
2	15	-23.760	-2.361	0.000	0.000	0.000	-0.416	1	0.01	0.03	0.04
7	15	-20.760	-2.006	0.000	0.000	0.000	-0.351	1	0.01	0.02	0.03
8	15	-25.140	-2.572	0.000	0.000	0.000	-0.455	1	0.01	0.03	0.04
1A	18	-14.783	-1.016	0.140	0.000	0.069	-0.176	1	0.00	0.02	0.02
1B	18	-14.783	-0.265	0.140	0.000	0.069	-0.069	1	0.00	0.02	0.02
1C	18	-14.783	-1.016	-0.140	0.000	-0.069	-0.176	1	0.00	0.02	0.02
1D	18	-14.783	-0.265	-0.140	0.000	-0.069	-0.069	1	0.00	0.02	0.02
1E	18	-2.483	-1.016	0.140	0.000	0.069	-0.176	1	0.00	0.00	0.01
1F	18	-2.483	-0.265	0.140	0.000	0.069	-0.069	1	0.00	0.00	0.01
1G	18	-2.483	-1.016	-0.140	0.000	-0.069	-0.176	1	0.00	0.00	0.01
1H	18	-2.483	-0.265	-0.140	0.000	-0.069	-0.069	1	0.00	0.00	0.01
1I	18	-14.137	-0.907	0.465	0.000	0.229	-0.156	1	0.00	0.02	0.03
1J	18	-14.137	-0.374	0.465	0.000	0.229	-0.089	1	0.00	0.02	0.03
1K	18	-14.137	-0.907	-0.465	0.000	-0.229	-0.156	1	0.00	0.02	0.03
1L	18	-14.137	-0.374	-0.465	0.000	-0.229	-0.089	1	0.00	0.02	0.03
1M	18	-3.129	-0.907	0.465	0.000	0.229	-0.156	1	0.00	0.00	0.02
1N	18	-3.129	-0.374	0.465	0.000	0.229	-0.089	1	0.00	0.00	0.02
1O	18	-3.129	-0.907	-0.465	0.000	-0.229	-0.156	1	0.00	0.00	0.02
1P	18	-3.129	-0.374	-0.465	0.000	-0.229	-0.089	1	0.00	0.00	0.02
1Q	18	-26.330	-1.420	0.140	0.000	0.069	-0.212	1	0.01	0.03	0.04
1R	18	-26.330	0.140	0.140	0.000	0.069	-0.032	1	0.00	0.03	0.03
1S	18	-26.330	-1.420	-0.140	0.000	-0.069	-0.212	1	0.01	0.03	0.04
1T	18	-26.330	0.140	-0.140	0.000	-0.069	-0.032	1	0.00	0.03	0.03
1U	18	9.064	-1.420	0.140	0.000	0.069	-0.212	1	0.01	0.01	0.02
1V	18	9.064	0.140	0.140	0.000	0.069	-0.032	1	0.00	0.01	0.01
1W	18	9.064	-1.420	-0.140	0.000	-0.069	-0.212	1	0.01	0.01	0.02
1X	18	9.064	0.140	-0.140	0.000	-0.069	-0.032	1	0.00	0.01	0.01
2	18	-23.764	-2.371	0.000	0.000	0.000	-0.488	1	0.01	0.03	0.04
7	18	-20.764	-2.016	0.000	0.000	0.000	-0.412	1	0.01	0.02	0.03
8	18	-25.144	-2.582	0.000	0.000	0.000	-0.533	1	0.01	0.03	0.04
1A	21	-14.786	-1.024	0.140	0.000	0.073	-0.208	1	0.00	0.02	0.03
1B	21	-14.786	-0.272	0.140	0.000	0.073	-0.075	1	0.00	0.02	0.02
1C	21	-14.786	-1.024	-0.140	0.000	-0.073	-0.208	1	0.00	0.02	0.03
1D	21	-14.786	-0.272	-0.140	0.000	-0.073	-0.075	1	0.00	0.02	0.02

1E	21	-2.486	-1.024	0.140	0.000	0.073	-0.208	1	0.00	0.00	0.01
1F	21	-2.486	-0.272	0.140	0.000	0.073	-0.075	1	0.00	0.00	0.01
1G	21	-2.486	-1.024	-0.140	0.000	-0.073	-0.208	1	0.00	0.00	0.01
1H	21	-2.486	-0.272	-0.140	0.000	-0.073	-0.075	1	0.00	0.00	0.01
1I	21	-14.140	-0.914	0.465	0.000	0.243	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-14.140	-0.381	0.465	0.000	0.243	-0.100	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-14.140	-0.914	-0.465	0.000	-0.243	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-14.140	-0.381	-0.465	0.000	-0.243	-0.100	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-3.132	-0.914	0.465	0.000	0.243	-0.184	1	0.00	0.00	0.02
1N	21	-3.132	-0.381	0.465	0.000	0.243	-0.100	1	0.00	0.00	0.02
1O	21	-3.132	-0.914	-0.465	0.000	-0.243	-0.184	1	0.00	0.00	0.02
1P	21	-3.132	-0.381	-0.465	0.000	-0.243	-0.100	1	0.00	0.00	0.02
1Q	21	-26.333	-1.428	0.140	0.000	0.073	-0.256	1	0.01	0.03	0.04
1R	21	-26.333	0.132	0.140	0.000	0.073	-0.028	1	0.00	0.03	0.03
1S	21	-26.333	-1.428	-0.140	0.000	-0.073	-0.256	1	0.01	0.03	0.04
1T	21	-26.333	0.132	-0.140	0.000	-0.073	-0.028	1	0.00	0.03	0.03
1U	21	9.061	-1.428	0.140	0.000	0.073	-0.256	1	0.01	0.01	0.02
1V	21	9.061	0.132	0.140	0.000	0.073	-0.028	1	0.00	0.01	0.01
1W	21	9.061	-1.428	-0.140	0.000	-0.073	-0.256	1	0.01	0.01	0.02
1X	21	9.061	0.132	-0.140	0.000	-0.073	-0.028	1	0.00	0.01	0.01
2	21	-23.768	-2.381	0.000	0.000	0.000	-0.560	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-20.768	-2.025	0.000	0.000	0.000	-0.473	1	0.01	0.02	0.04
8	21	-25.148	-2.591	0.000	0.000	0.000	-0.611	1	0.01	0.03	0.04
1A	24	-14.789	-1.031	0.140	0.000	0.077	-0.241	1	0.00	0.02	0.03
1B	24	-14.789	-0.279	0.140	0.000	0.077	-0.082	1	0.00	0.02	0.02
1C	24	-14.789	-1.031	-0.140	0.000	-0.077	-0.241	1	0.00	0.02	0.03
1D	24	-14.789	-0.279	-0.140	0.000	-0.077	-0.082	1	0.00	0.02	0.02
1E	24	-2.489	-1.031	0.140	0.000	0.077	-0.241	1	0.00	0.00	0.01
1F	24	-2.489	-0.279	0.140	0.000	0.077	-0.082	1	0.00	0.00	0.01
1G	24	-2.489	-1.031	-0.140	0.000	-0.077	-0.241	1	0.00	0.00	0.01
1H	24	-2.489	-0.279	-0.140	0.000	-0.077	-0.082	1	0.00	0.00	0.01
1I	24	-14.143	-0.922	0.465	0.000	0.257	-0.212	1	0.00	0.02	0.04
1J	24	-14.143	-0.388	0.465	0.000	0.257	-0.111	1	0.00	0.02	0.03
1K	24	-14.143	-0.922	-0.465	0.000	-0.257	-0.212	1	0.00	0.02	0.04
1L	24	-14.143	-0.388	-0.465	0.000	-0.257	-0.111	1	0.00	0.02	0.03
1M	24	-3.135	-0.922	0.465	0.000	0.257	-0.212	1	0.00	0.00	0.02
1N	24	-3.135	-0.388	0.465	0.000	0.257	-0.111	1	0.00	0.00	0.02
1O	24	-3.135	-0.922	-0.465	0.000	-0.257	-0.212	1	0.00	0.00	0.02
1P	24	-3.135	-0.388	-0.465	0.000	-0.257	-0.111	1	0.00	0.00	0.02
1Q	24	-26.336	-1.435	0.140	0.000	0.077	-0.299	1	0.01	0.03	0.04
1R	24	-26.336	0.125	0.140	0.000	0.077	-0.024	1	0.00	0.03	0.03
1S	24	-26.336	-1.435	-0.140	0.000	-0.077	-0.299	1	0.01	0.03	0.04
1T	24	-26.336	0.125	-0.140	0.000	-0.077	-0.024	1	0.00	0.03	0.03
1U	24	9.058	-1.435	0.140	0.000	0.077	-0.299	1	0.01	0.01	0.02
1V	24	9.058	0.125	0.140	0.000	0.077	-0.024	1	0.00	0.01	0.01
1W	24	9.058	-1.435	-0.140	0.000	-0.077	-0.299	1	0.01	0.01	0.02
1X	24	9.058	0.125	-0.140	0.000	-0.077	-0.024	1	0.00	0.01	0.01
2	24	-23.772	-2.390	0.000	0.000	0.000	-0.632	1	0.01	0.03	0.04
7	24	-20.772	-2.035	0.000	0.000	0.000	-0.534	1	0.01	0.02	0.04
8	24	-25.152	-2.601	0.000	0.000	0.000	-0.690	1	0.01	0.03	0.05
1A	27	-14.792	-1.038	0.140	0.000	0.082	-0.274	1	0.00	0.02	0.03
1B	27	-14.792	-0.287	0.140	0.000	0.082	-0.089	1	0.00	0.02	0.02
1C	27	-14.792	-1.038	-0.140	0.000	-0.082	-0.274	1	0.00	0.02	0.03
1D	27	-14.792	-0.287	-0.140	0.000	-0.082	-0.089	1	0.00	0.02	0.02
1E	27	-2.492	-1.038	0.140	0.000	0.082	-0.274	1	0.00	0.00	0.01
1F	27	-2.492	-0.287	0.140	0.000	0.082	-0.089	1	0.00	0.00	0.01
1G	27	-2.492	-1.038	-0.140	0.000	-0.082	-0.274	1	0.00	0.00	0.01
1H	27	-2.492	-0.287	-0.140	0.000	-0.082	-0.089	1	0.00	0.00	0.01
1I	27	-14.146	-0.929	0.465	0.000	0.271	-0.240	1	0.00	0.02	0.04
1J	27	-14.146	-0.396	0.465	0.000	0.271	-0.123	1	0.00	0.02	0.03
1K	27	-14.146	-0.929	-0.465	0.000	-0.271	-0.240	1	0.00	0.02	0.04
1L	27	-14.146	-0.396	-0.465	0.000	-0.271	-0.123	1	0.00	0.02	0.03
1M	27	-3.138	-0.929	0.465	0.000	0.271	-0.240	1	0.00	0.00	0.02
1N	27	-3.138	-0.396	0.465	0.000	0.271	-0.123	1	0.00	0.00	0.02
1O	27	-3.138	-0.929	-0.465	0.000	-0.271	-0.240	1	0.00	0.00	0.02
1P	27	-3.138	-0.396	-0.465	0.000	-0.271	-0.123	1	0.00	0.00	0.02
1Q	27	-26.339	-1.442	0.140	0.000	0.082	-0.343	1	0.01	0.03	0.04
1R	27	-26.339	0.118	0.140	0.000	0.082	-0.019	1	0.00	0.03	0.03
1S	27	-26.339	-1.442	-0.140	0.000	-0.081	-0.343	1	0.01	0.03	0.04
1T	27	-26.339	0.118	-0.140	0.000	-0.081	-0.019	1	0.00	0.03	0.03
1U	27	9.055	-1.442	0.140	0.000	0.082	-0.343	1	0.01	0.01	0.02
1V	27	9.055	0.118	0.140	0.000	0.082	-0.019	1	0.00	0.01	0.02
1W	27	9.055	-1.442	-0.140	0.000	-0.081	-0.343	1	0.01	0.01	0.02
1X	27	9.055	0.118	-0.140	0.000	-0.081	-0.019	1	0.00	0.01	0.02
2	27	-23.776	-2.400	0.000	0.000	0.000	-0.704	1	0.01	0.03	0.05
7	27	-20.776	-2.044	0.000	0.000	0.000	-0.596	1	0.01	0.02	0.04
8	27	-25.156	-2.610	0.000	0.000	0.000	-0.768	1	0.01	0.03	0.05
1A	30	-14.795	-1.046	0.140	0.000	0.086	-0.306	1	0.00	0.02	0.03
1B	30	-14.795	-0.294	0.140	0.000	0.086	-0.097	1	0.00	0.02	0.02
1C	30	-14.795	-1.046	-0.140	0.000	-0.086	-0.306	1	0.00	0.02	0.03
1D	30	-14.795	-0.294	-0.140	0.000	-0.086	-0.097	1	0.00	0.02	0.02
1E	30	-2.495	-1.046	0.140	0.000	0.086	-0.306	1	0.00	0.00	0.02
1F	30	-2.495	-0.294	0.140	0.000	0.086	-0.097	1	0.00	0.00	0.01
1G	30	-2.495	-1.046	-0.140	0.000	-0.086	-0.306	1	0.00	0.00	0.02
1H	30	-2.495	-0.294	-0.140	0.000	-0.086	-0.097	1	0.00	0.00	0.01
1I	30	-14.149	-0.936	0.465	0.000	0.285	-0.269	1	0.00	0.02	0.04
1J	30	-14.149	-0.403	0.465	0.000	0.285	-0.134	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-14.149	-0.936	-0.465	0.000	-0.285	-0.269	1	0.00	0.02	0.04
1L	30	-14.149	-0.403	-0.465	0.000	-0.285	-0.134	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-3.141	-0.936	0.465	0.000	0.285	-0.269	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-3.141	-0.403	0.465	0.000	0.285	-0.134	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-3.141	-0.936	-0.465	0.000	-0.285	-0.269	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-3.141	-0.403	-0.465	0.000	-0.285	-0.134	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-26.342	-1.450	0.140	0.000	0.086	-0.388	1	0.01	0.03	0.04
1R	30	-26.342	0.110	0.140	0.000	0.086	-0.016	1	0.00	0.03	0.03

1S	30	-26.342	-1.450	-0.140	0.000	-0.086	-0.388	1	0.01	0.03	0.04
1T	30	-26.342	0.110	-0.140	0.000	-0.086	-0.016	1	0.00	0.03	0.03
1U	30	9.052	-1.450	0.140	0.000	0.086	-0.388	1	0.01	0.01	0.02
1V	30	9.052	0.110	0.140	0.000	0.086	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.052	-1.450	-0.140	0.000	-0.086	-0.388	1	0.01	0.01	0.02
1X	30	9.052	0.110	-0.140	0.000	-0.086	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-23.780	-2.409	0.000	0.000	0.000	-0.777	1	0.01	0.03	0.05
7	30	-20.780	-2.054	0.000	0.000	0.000	-0.658	1	0.01	0.02	0.04
8	30	-25.160	-2.620	0.000	0.000	0.000	-0.848	1	0.01	0.03	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.795	0.086	-0.306	1	1.0000	0.9905	0.9975	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1B	-14.795	0.086	-0.097	1	1.0000	0.9905	0.9984	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1C	-14.795	-0.086	-0.306	1	1.0000	0.9905	0.9975	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1D	-14.795	-0.086	-0.097	1	1.0000	0.9905	0.9984	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1E	-2.495	0.086	-0.306	1	1.0000	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1F	-2.495	0.086	-0.097	1	1.0000	0.9984	0.9997	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 11
1G	-2.495	-0.086	-0.306	1	1.0000	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1H	-2.495	-0.086	-0.097	1	1.0000	0.9984	0.9997	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 11
1I	-14.149	0.285	-0.269	1	1.0000	0.9909	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1J	-14.149	0.285	-0.134	1	1.0000	0.9909	0.9982	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1K	-14.149	-0.285	-0.269	1	1.0000	0.9909	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1L	-14.149	-0.285	-0.134	1	1.0000	0.9909	0.9982	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1M	-3.141	0.285	-0.269	1	1.0000	0.9980	0.9995	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1N	-3.141	0.285	-0.134	1	1.0000	0.9980	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1O	-3.141	-0.285	-0.269	1	1.0000	0.9980	0.9995	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1P	-3.141	-0.285	-0.134	1	1.0000	0.9980	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1Q	-26.342	0.086	-0.388	1	1.0000	0.9830	0.9952	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1R	-26.342	0.086	-0.064	1	1.0000	0.9830	0.9968	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1S	-26.342	-0.086	-0.388	1	1.0000	0.9830	0.9952	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1T	-26.342	-0.086	-0.064	1	1.0000	0.9830	0.9968	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
2	-23.780	0.000	-0.777	1	1.0000	0.9876	0.9964	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
7	-20.780	0.000	-0.658	1	1.0000	0.9891	0.9969	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
8	-25.160	0.000	-0.848	1	1.0000	0.9868	0.9962	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11

ASTA NUM. 13 NI 4613 NF 4700 Lungh. 69.8 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-18.650	0.496	0.043	0.000	0.085	-0.097	1	0.00	0.02	0.03	
1B	0	-18.650	1.094	0.043	0.000	0.085	-0.306	1	0.00	0.02	0.03	
1C	0	-18.650	0.496	-0.042	0.000	-0.085	-0.097	1	0.00	0.02	0.03	
1D	0	-18.650	1.094	-0.042	0.000	-0.085	-0.306	1	0.00	0.02	0.03	
1E	0	-3.450	0.496	0.043	0.000	0.085	-0.097	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-3.450	1.094	0.043	0.000	0.085	-0.306	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	-3.450	0.496	-0.042	0.000	-0.085	-0.097	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-3.450	1.094	-0.042	0.000	-0.085	-0.306	1	0.00	0.00	0.02	
1I	0	-17.899	0.540	0.141	0.000	0.283	-0.134	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-17.899	1.050	0.141	0.000	0.283	-0.269	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-17.899	0.540	-0.141	0.000	-0.283	-0.134	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-17.899	1.050	-0.141	0.000	-0.283	-0.269	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-4.201	0.540	0.141	0.000	0.283	-0.134	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	-4.201	1.050	0.141	0.000	0.283	-0.269	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-4.201	0.540	-0.141	0.000	-0.283	-0.134	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	-4.201	1.050	-0.141	0.000	-0.283	-0.269	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-33.123	-0.011	0.043	0.000	0.085	-0.016	1	0.00	0.04	0.04	
1R	0	-33.123	1.601	0.043	0.000	0.085	-0.388	1	0.01	0.04	0.05	
1S	0	-33.123	-0.011	-0.042	0.000	-0.085	-0.016	1	0.00	0.04	0.04	
1T	0	-33.123	1.601	-0.042	0.000	-0.085	-0.388	1	0.01	0.04	0.05	
1U	0	11.023	-0.011	0.043	0.000	0.085	-0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	11.023	1.601	0.043	0.000	0.085	-0.388	1	0.01	0.01	0.03	
1W	0	11.023	-0.011	-0.042	0.000	-0.085	-0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	11.023	1.601	-0.042	0.000	-0.085	-0.388	1	0.01	0.01	0.03	
2	0	-30.690	2.817	0.000	0.000	0.000	-0.777	1	0.01	0.03	0.05	
7	0	-26.820	2.405	0.000	0.000	0.000	-0.658	1	0.01	0.03	0.05	
8	0	-32.590	3.061	0.000	0.000	0.000	-0.848	1	0.01	0.04	0.06	
1A	7	-18.658	0.480	0.043	0.000	0.088	-0.065	1	0.00	0.02	0.03	
1B	7	-18.658	1.077	0.043	0.000	0.088	-0.228	1	0.00	0.02	0.03	
1C	7	-18.658	0.480	-0.042	0.000	-0.088	-0.065	1	0.00	0.02	0.03	
1D	7	-18.658	1.077	-0.042	0.000	-0.088	-0.228	1	0.00	0.02	0.03	
1E	7	-3.458	0.480	0.043	0.000	0.088	-0.065	1	0.00	0.00	0.01	
1F	7	-3.458	1.077	0.043	0.000	0.088	-0.228	1	0.00	0.00	0.01	
1G	7	-3.458	0.480	-0.042	0.000	-0.088	-0.065	1	0.00	0.00	0.01	
1H	7	-3.458	1.077	-0.042	0.000	-0.088	-0.228	1	0.00	0.00	0.01	
1I	7	-17.907	0.523	0.141	0.000	0.293	-0.098	1	0.00	0.02	0.04	
1J	7	-17.907	1.033	0.141	0.000	0.293	-0.195	1	0.00	0.02	0.04	
1K	7	-17.907	0.523	-0.141	0.000	-0.293	-0.098	1	0.00	0.02	0.04	
1L	7	-17.907	1.033	-0.141	0.000	-0.293	-0.195	1	0.00	0.02	0.04	
1M	7	-4.209	0.523	0.141	0.000	0.293	-0.098	1	0.00	0.00	0.02	
1N	7	-4.209	1.033	0.141	0.000	0.293	-0.195	1	0.00	0.00	0.03	
1O	7	-4.209	0.523	-0.141	0.000	-0.293	-0.098	1	0.00	0.00	0.02	

1P	7	-4.209	1.033	-0.141	0.000	-0.293	-0.195	1	0.00	0.00	0.03
1Q	7	-33.131	-0.027	0.043	0.000	0.088	-0.018	1	0.00	0.04	0.04
1R	7	-33.131	1.584	0.043	0.000	0.088	-0.276	1	0.01	0.04	0.05
1S	7	-33.131	-0.027	-0.042	0.000	-0.088	-0.018	1	0.00	0.04	0.04
1T	7	-33.131	1.584	-0.042	0.000	-0.088	-0.276	1	0.01	0.04	0.05
1U	7	11.015	-0.027	0.043	0.000	0.088	-0.018	1	0.00	0.01	0.02
1V	7	11.015	1.584	0.043	0.000	0.088	-0.276	1	0.01	0.01	0.02
1W	7	11.015	-0.027	-0.042	0.000	-0.088	-0.018	1	0.00	0.01	0.02
1X	7	11.015	1.584	-0.042	0.000	-0.088	-0.276	1	0.01	0.01	0.02
2	7	-30.700	2.795	0.000	0.000	0.000	-0.581	1	0.01	0.03	0.05
7	7	-26.829	2.383	0.000	0.000	0.000	-0.491	1	0.01	0.03	0.04
8	7	-32.599	3.039	0.000	0.000	0.000	-0.635	1	0.01	0.04	0.05
1A	14	-18.666	0.463	0.043	0.000	0.091	-0.035	1	0.00	0.02	0.03
1B	14	-18.666	1.060	0.043	0.000	0.091	-0.151	1	0.00	0.02	0.03
1C	14	-18.666	0.463	-0.042	0.000	-0.091	-0.035	1	0.00	0.02	0.03
1D	14	-18.666	1.060	-0.042	0.000	-0.091	-0.151	1	0.00	0.02	0.03
1E	14	-3.466	0.463	0.043	0.000	0.091	-0.035	1	0.00	0.00	0.01
1F	14	-3.466	1.060	0.043	0.000	0.091	-0.151	1	0.00	0.00	0.01
1G	14	-3.466	0.463	-0.042	0.000	-0.091	-0.035	1	0.00	0.00	0.01
1H	14	-3.466	1.060	-0.042	0.000	-0.091	-0.151	1	0.00	0.00	0.01
1I	14	-17.915	0.507	0.141	0.000	0.302	-0.063	1	0.00	0.02	0.04
1J	14	-17.915	1.017	0.141	0.000	0.302	-0.123	1	0.00	0.02	0.04
1K	14	-17.915	0.507	-0.141	0.000	-0.302	-0.063	1	0.00	0.02	0.04
1L	14	-17.915	1.017	-0.141	0.000	-0.302	-0.123	1	0.00	0.02	0.04
1M	14	-4.217	0.507	0.141	0.000	0.302	-0.063	1	0.00	0.00	0.02
1N	14	-4.217	1.017	0.141	0.000	0.302	-0.123	1	0.00	0.00	0.02
1O	14	-4.217	0.507	-0.141	0.000	-0.302	-0.063	1	0.00	0.00	0.02
1P	14	-4.217	1.017	-0.141	0.000	-0.302	-0.123	1	0.00	0.00	0.02
1Q	14	-33.139	-0.044	0.043	0.000	0.091	-0.021	1	0.00	0.04	0.04
1R	14	-33.139	1.567	0.043	0.000	0.091	-0.165	1	0.01	0.04	0.05
1S	14	-33.139	-0.044	-0.042	0.000	-0.091	-0.021	1	0.00	0.04	0.04
1T	14	-33.139	1.567	-0.042	0.000	-0.091	-0.165	1	0.01	0.04	0.05
1U	14	11.007	-0.044	0.043	0.000	0.091	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1V	14	11.007	1.567	0.043	0.000	0.091	-0.165	1	0.01	0.01	0.02
1W	14	11.007	-0.044	-0.042	0.000	-0.091	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1X	14	11.007	1.567	-0.042	0.000	-0.091	-0.165	1	0.01	0.01	0.02
2	14	-30.710	2.773	0.000	0.000	0.000	-0.387	1	0.01	0.03	0.04
7	14	-26.838	2.362	0.000	0.000	0.000	-0.326	1	0.01	0.03	0.04
8	14	-32.608	3.017	0.000	0.000	0.000	-0.423	1	0.01	0.04	0.05
1A	21	-18.674	0.446	0.043	0.000	0.094	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1B	21	-18.674	1.044	0.043	0.000	0.094	-0.075	1	0.00	0.02	0.03
1C	21	-18.674	0.446	-0.042	0.000	-0.094	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1D	21	-18.674	1.044	-0.042	0.000	-0.094	-0.075	1	0.00	0.02	0.03
1E	21	-3.474	0.446	0.043	0.000	0.094	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1F	21	-3.474	1.044	0.043	0.000	0.094	-0.075	1	0.00	0.00	0.01
1G	21	-3.474	0.446	-0.042	0.000	-0.094	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1H	21	-3.474	1.044	-0.042	0.000	-0.094	-0.075	1	0.00	0.00	0.01
1I	21	-17.923	0.490	0.141	0.000	0.312	-0.029	1	0.00	0.02	0.04
1J	21	-17.923	1.000	0.141	0.000	0.312	-0.052	1	0.00	0.02	0.04
1K	21	-17.923	0.490	-0.141	0.000	-0.312	-0.029	1	0.00	0.02	0.04
1L	21	-17.923	1.000	-0.141	0.000	-0.312	-0.052	1	0.00	0.02	0.04
1M	21	-4.225	0.490	0.141	0.000	0.312	-0.029	1	0.00	0.00	0.02
1N	21	-4.225	1.000	0.141	0.000	0.312	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1O	21	-4.225	0.490	-0.141	0.000	-0.312	-0.029	1	0.00	0.00	0.02
1P	21	-4.225	1.000	-0.141	0.000	-0.312	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1Q	21	-33.147	-0.061	0.043	0.000	0.094	-0.025	1	0.00	0.04	0.04
1R	21	-33.147	1.551	0.043	0.000	0.094	-0.056	1	0.01	0.04	0.04
1S	21	-33.147	-0.061	-0.042	0.000	-0.094	-0.025	1	0.00	0.04	0.04
1T	21	-33.147	1.551	-0.042	0.000	-0.094	-0.056	1	0.01	0.04	0.04
1U	21	10.999	-0.061	0.043	0.000	0.094	-0.025	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	10.999	1.551	0.043	0.000	0.094	-0.056	1	0.01	0.01	0.02
1W	21	10.999	-0.061	-0.042	0.000	-0.094	-0.025	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	10.999	1.551	-0.042	0.000	-0.094	-0.056	1	0.01	0.01	0.02
2	21	-30.720	2.752	0.000	0.000	0.000	-0.194	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-26.847	2.340	0.000	0.000	0.000	-0.162	1	0.01	0.03	0.03
8	21	-32.617	2.996	0.000	0.000	0.000	-0.214	1	0.01	0.04	0.04
1A	28	-18.682	0.429	0.043	0.000	0.097	0.022	1	0.00	0.02	0.03
1B	28	-18.682	1.027	0.043	0.000	0.097	-0.000	1	0.00	0.02	0.03
1C	28	-18.682	0.429	-0.042	0.000	-0.097	0.022	1	0.00	0.02	0.03
1D	28	-18.682	1.027	-0.042	0.000	-0.097	-0.000	1	0.00	0.02	0.03
1E	28	-3.482	0.429	0.043	0.000	0.097	0.022	1	0.00	0.00	0.01
1F	28	-3.482	1.027	0.043	0.000	0.097	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1G	28	-3.482	0.429	-0.042	0.000	-0.097	0.022	1	0.00	0.00	0.01
1H	28	-3.482	1.027	-0.042	0.000	-0.097	-0.000	1	0.00	0.00	0.01
1I	28	-17.931	0.473	0.141	0.000	0.321	0.004	1	0.00	0.02	0.04
1J	28	-17.931	0.983	0.141	0.000	0.321	0.018	1	0.00	0.02	0.04
1K	28	-17.931	0.473	-0.141	0.000	-0.321	0.004	1	0.00	0.02	0.04
1L	28	-17.931	0.983	-0.141	0.000	-0.321	0.018	1	0.00	0.02	0.04
1M	28	-4.233	0.473	0.141	0.000	0.321	0.004	1	0.00	0.00	0.02
1N	28	-4.233	0.983	0.141	0.000	0.321	0.018	1	0.00	0.00	0.02
1O	28	-4.233	0.473	-0.141	0.000	-0.321	0.004	1	0.00	0.00	0.02
1P	28	-4.233	0.983	-0.141	0.000	-0.321	0.018	1	0.00	0.00	0.02
1Q	28	-33.155	-0.078	0.043	0.000	0.097	-0.031	1	0.00	0.04	0.04
1R	28	-33.155	1.534	0.043	0.000	0.097	0.053	1	0.01	0.04	0.04
1S	28	-33.155	-0.078	-0.042	0.000	-0.097	-0.031	1	0.00	0.04	0.04
1T	28	-33.155	1.534	-0.042	0.000	-0.097	0.053	1	0.01	0.04	0.04
1U	28	10.991	-0.078	0.043	0.000	0.097	-0.031	1	0.00	0.01	0.02
1V	28	10.991	1.534	0.043	0.000	0.097	0.053	1	0.01	0.01	0.02
1W	28	10.991	-0.078	-0.042	0.000	-0.097	-0.031	1	0.00	0.01	0.02
1X	28	10.991	1.534	-0.042	0.000	-0.097	0.053	1	0.01	0.01	0.02
2	28	-30.730	2.730	0.000	0.000	0.000	-0.003	1	0.01	0.03	0.03
7	28	-26.856	2.318	0.000	0.000	0.000	0.001	1	0.01	0.03	0.03
8	28	-32.626	2.974	0.000	0.000	0.000	-0.005	1	0.01	0.04	0.04
1A	35	-18.690	0.413	0.043	0.000	0.100	0.049	1	0.00	0.02	0.03

1B	35	-18.690	1.010	0.043	0.000	0.100	0.073	1	0.00	0.02	0.03
1C	35	-18.690	0.413	-0.042	0.000	-0.099	0.049	1	0.00	0.02	0.03
1D	35	-18.690	1.010	-0.042	0.000	-0.099	0.073	1	0.00	0.02	0.03
1E	35	-3.490	0.413	0.043	0.000	0.100	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1F	35	-3.490	1.010	0.043	0.000	0.100	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1G	35	-3.490	0.413	-0.042	0.000	-0.099	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1H	35	-3.490	1.010	-0.042	0.000	-0.099	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1I	35	-17.939	0.456	0.141	0.000	0.331	0.035	1	0.00	0.02	0.04
1J	35	-17.939	0.966	0.141	0.000	0.331	0.087	1	0.00	0.02	0.04
1K	35	-17.939	0.456	-0.141	0.000	-0.331	0.035	1	0.00	0.02	0.04
1L	35	-17.939	0.966	-0.141	0.000	-0.331	0.087	1	0.00	0.02	0.04
1M	35	-4.241	0.456	0.141	0.000	0.331	0.035	1	0.00	0.00	0.02
1N	35	-4.241	0.966	0.141	0.000	0.331	0.087	1	0.00	0.00	0.02
1O	35	-4.241	0.456	-0.141	0.000	-0.331	0.035	1	0.00	0.00	0.02
1P	35	-4.241	0.966	-0.141	0.000	-0.331	0.087	1	0.00	0.00	0.02
1Q	35	-33.163	-0.094	0.043	0.000	0.099	-0.038	1	0.00	0.04	0.04
1R	35	-33.163	1.517	0.043	0.000	0.099	0.160	1	0.01	0.04	0.05
1S	35	-33.163	-0.094	-0.042	0.000	-0.099	-0.038	1	0.00	0.04	0.04
1T	35	-33.163	1.517	-0.042	0.000	-0.099	0.160	1	0.01	0.04	0.05
1U	35	10.983	-0.094	0.043	0.000	0.099	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1V	35	10.983	1.517	0.043	0.000	0.099	0.160	1	0.01	0.01	0.02
1W	35	10.983	-0.094	-0.042	0.000	-0.099	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1X	35	10.983	1.517	-0.042	0.000	-0.099	0.160	1	0.01	0.01	0.02
2	35	-30.740	2.708	0.000	0.000	0.000	0.187	1	0.01	0.03	0.04
7	35	-26.865	2.296	0.000	0.000	0.000	0.162	1	0.01	0.03	0.03
8	35	-32.635	2.952	0.000	0.000	0.000	0.201	1	0.01	0.04	0.04
1A	42	-18.698	0.396	0.043	0.000	0.102	0.074	1	0.00	0.02	0.03
1B	42	-18.698	0.993	0.043	0.000	0.102	0.146	1	0.00	0.02	0.03
1C	42	-18.698	0.396	-0.042	0.000	-0.102	0.074	1	0.00	0.02	0.03
1D	42	-18.698	0.993	-0.042	0.000	-0.102	0.146	1	0.00	0.02	0.03
1E	42	-3.498	0.396	0.043	0.000	0.102	0.074	1	0.00	0.00	0.01
1F	42	-3.498	0.993	0.043	0.000	0.102	0.146	1	0.00	0.00	0.01
1G	42	-3.498	0.396	-0.042	0.000	-0.102	0.074	1	0.00	0.00	0.01
1H	42	-3.498	0.993	-0.042	0.000	-0.102	0.146	1	0.00	0.00	0.01
1I	42	-17.947	0.440	0.141	0.000	0.340	0.066	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-17.947	0.949	0.141	0.000	0.340	0.154	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-17.947	0.440	-0.141	0.000	-0.340	0.066	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-17.947	0.949	-0.141	0.000	-0.340	0.154	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-4.249	0.440	0.141	0.000	0.340	0.066	1	0.00	0.00	0.02
1N	42	-4.249	0.949	0.141	0.000	0.340	0.154	1	0.00	0.00	0.03
1O	42	-4.249	0.440	-0.141	0.000	-0.340	0.066	1	0.00	0.00	0.02
1P	42	-4.249	0.949	-0.141	0.000	-0.340	0.154	1	0.00	0.00	0.03
1Q	42	-33.171	-0.111	0.043	0.000	0.102	-0.046	1	0.00	0.04	0.04
1R	42	-33.171	1.500	0.043	0.000	0.102	0.266	1	0.01	0.04	0.05
1S	42	-33.171	-0.111	-0.042	0.000	-0.102	-0.046	1	0.00	0.04	0.04
1T	42	-33.171	1.500	-0.042	0.000	-0.102	0.266	1	0.01	0.04	0.05
1U	42	10.975	-0.111	0.043	0.000	0.102	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	10.975	1.500	0.043	0.000	0.102	0.266	1	0.01	0.01	0.02
1W	42	10.975	-0.111	-0.042	0.000	-0.102	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	10.975	1.500	-0.042	0.000	-0.102	0.266	1	0.01	0.01	0.02
2	42	-30.750	2.686	0.000	0.000	0.000	0.375	1	0.01	0.03	0.04
7	42	-26.874	2.275	0.000	0.000	0.000	0.321	1	0.01	0.03	0.04
8	42	-32.644	2.930	0.000	0.000	0.000	0.406	1	0.01	0.04	0.05
1A	49	-18.706	0.379	0.043	0.000	0.105	0.099	1	0.00	0.02	0.03
1B	49	-18.706	0.977	0.043	0.000	0.105	0.217	1	0.00	0.02	0.03
1C	49	-18.706	0.379	-0.042	0.000	-0.105	0.099	1	0.00	0.02	0.03
1D	49	-18.706	0.977	-0.042	0.000	-0.105	0.217	1	0.00	0.02	0.03
1E	49	-3.506	0.379	0.043	0.000	0.105	0.099	1	0.00	0.00	0.01
1F	49	-3.506	0.977	0.043	0.000	0.105	0.217	1	0.00	0.00	0.02
1G	49	-3.506	0.379	-0.042	0.000	-0.105	0.099	1	0.00	0.00	0.01
1H	49	-3.506	0.977	-0.042	0.000	-0.105	0.217	1	0.00	0.00	0.02
1I	49	-17.955	0.423	0.141	0.000	0.350	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1J	49	-17.955	0.933	0.141	0.000	0.350	0.221	1	0.00	0.02	0.04
1K	49	-17.955	0.423	-0.141	0.000	-0.350	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1L	49	-17.955	0.933	-0.141	0.000	-0.350	0.221	1	0.00	0.02	0.04
1M	49	-4.257	0.423	0.141	0.000	0.350	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1N	49	-4.257	0.933	0.141	0.000	0.350	0.221	1	0.00	0.00	0.03
1O	49	-4.257	0.423	-0.141	0.000	-0.350	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1P	49	-4.257	0.933	-0.141	0.000	-0.350	0.221	1	0.00	0.00	0.03
1Q	49	-33.179	-0.128	0.043	0.000	0.105	-0.055	1	0.00	0.04	0.04
1R	49	-33.179	1.484	0.043	0.000	0.105	0.371	1	0.01	0.04	0.05
1S	49	-33.179	-0.128	-0.042	0.000	-0.105	-0.055	1	0.00	0.04	0.04
1T	49	-33.179	1.484	-0.042	0.000	-0.105	0.371	1	0.01	0.04	0.05
1U	49	10.967	-0.128	0.043	0.000	0.105	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1V	49	10.967	1.484	0.043	0.000	0.105	0.371	1	0.01	0.01	0.03
1W	49	10.967	-0.128	-0.042	0.000	-0.105	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1X	49	10.967	1.484	-0.042	0.000	-0.105	0.371	1	0.01	0.01	0.03
2	49	-30.760	2.664	0.000	0.000	0.000	0.561	1	0.01	0.03	0.05
7	49	-26.883	2.253	0.000	0.000	0.000	0.479	1	0.01	0.03	0.04
8	49	-32.653	2.908	0.000	0.000	0.000	0.610	1	0.01	0.04	0.05
1A	56	-18.714	0.362	0.043	0.000	0.108	0.122	1	0.00	0.02	0.03
1B	56	-18.714	0.960	0.043	0.000	0.108	0.287	1	0.00	0.02	0.03
1C	56	-18.714	0.362	-0.042	0.000	-0.108	0.122	1	0.00	0.02	0.03
1D	56	-18.714	0.960	-0.042	0.000	-0.108	0.287	1	0.00	0.02	0.03
1E	56	-3.514	0.362	0.043	0.000	0.108	0.122	1	0.00	0.00	0.01
1F	56	-3.514	0.960	0.043	0.000	0.108	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1G	56	-3.514	0.362	-0.042	0.000	-0.108	0.122	1	0.00	0.00	0.01
1H	56	-3.514	0.960	-0.042	0.000	-0.108	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1I	56	-17.963	0.406	0.141	0.000	0.359	0.123	1	0.00	0.02	0.04
1J	56	-17.963	0.916	0.141	0.000	0.359	0.286	1	0.00	0.02	0.05
1K	56	-17.963	0.406	-0.141	0.000	-0.359	0.123	1	0.00	0.02	0.04
1L	56	-17.963	0.916	-0.141	0.000	-0.359	0.286	1	0.00	0.02	0.05
1M	56	-4.265	0.406	0.141	0.000	0.359	0.123	1	0.00	0.00	0.03
1N	56	-4.265	0.916	0.141	0.000	0.359	0.286	1	0.00	0.00	0.03
1O	56	-4.265	0.406	-0.141	0.000	-0.359	0.123	1	0.00	0.00	0.03

1P	56	-4.265	0.916	-0.141	0.000	-0.359	0.286	1	0.00	0.00	0.03
1Q	56	-33.187	-0.145	0.043	0.000	0.108	-0.065	1	0.00	0.04	0.04
1R	56	-33.187	1.467	0.043	0.000	0.108	0.475	1	0.01	0.04	0.06
1S	56	-33.187	-0.145	-0.042	0.000	-0.108	-0.065	1	0.00	0.04	0.04
1T	56	-33.187	1.467	-0.042	0.000	-0.108	0.475	1	0.01	0.04	0.06
1U	56	10.959	-0.145	0.043	0.000	0.108	-0.065	1	0.00	0.01	0.02
1V	56	10.959	1.467	0.043	0.000	0.108	0.475	1	0.01	0.01	0.03
1W	56	10.959	-0.145	-0.042	0.000	-0.108	-0.065	1	0.00	0.01	0.02
1X	56	10.959	1.467	-0.042	0.000	-0.108	0.475	1	0.01	0.01	0.03
2	56	-30.770	2.643	0.000	0.000	0.000	0.746	1	0.01	0.03	0.05
7	56	-26.892	2.231	0.000	0.000	0.000	0.636	1	0.01	0.03	0.05
8	56	-32.662	2.887	0.000	0.000	0.000	0.812	1	0.01	0.04	0.06
1A	63	-18.722	0.346	0.043	0.000	0.111	0.144	1	0.00	0.02	0.03
1B	63	-18.722	0.943	0.043	0.000	0.111	0.356	1	0.00	0.02	0.04
1C	63	-18.722	0.346	-0.042	0.000	-0.111	0.144	1	0.00	0.02	0.03
1D	63	-18.722	0.943	-0.042	0.000	-0.111	0.356	1	0.00	0.02	0.04
1E	63	-3.522	0.346	0.043	0.000	0.111	0.144	1	0.00	0.00	0.01
1F	63	-3.522	0.943	0.043	0.000	0.111	0.356	1	0.00	0.00	0.02
1G	63	-3.522	0.346	-0.042	0.000	-0.111	0.144	1	0.00	0.00	0.01
1H	63	-3.522	0.943	-0.042	0.000	-0.111	0.356	1	0.00	0.00	0.02
1I	63	-17.971	0.389	0.141	0.000	0.369	0.150	1	0.00	0.02	0.04
1J	63	-17.971	0.899	0.141	0.000	0.369	0.350	1	0.00	0.02	0.05
1K	63	-17.971	0.389	-0.141	0.000	-0.369	0.150	1	0.00	0.02	0.04
1L	63	-17.971	0.899	-0.141	0.000	-0.369	0.350	1	0.00	0.02	0.05
1M	63	-4.273	0.389	0.141	0.000	0.369	0.150	1	0.00	0.00	0.03
1N	63	-4.273	0.899	0.141	0.000	0.369	0.350	1	0.00	0.00	0.03
1O	63	-4.273	0.389	-0.141	0.000	-0.369	0.150	1	0.00	0.00	0.03
1P	63	-4.273	0.899	-0.141	0.000	-0.369	0.350	1	0.00	0.00	0.03
1Q	63	-33.195	-0.162	0.043	0.000	0.111	-0.077	1	0.00	0.04	0.05
1R	63	-33.195	1.450	0.043	0.000	0.111	0.577	1	0.01	0.04	0.06
1S	63	-33.195	-0.162	-0.042	0.000	-0.111	-0.077	1	0.00	0.04	0.05
1T	63	-33.195	1.450	-0.042	0.000	-0.111	0.577	1	0.01	0.04	0.06
1U	63	10.951	-0.162	0.043	0.000	0.111	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1V	63	10.951	1.450	0.043	0.000	0.111	0.577	1	0.01	0.01	0.03
1W	63	10.951	-0.162	-0.042	0.000	-0.111	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1X	63	10.951	1.450	-0.042	0.000	-0.111	0.577	1	0.01	0.01	0.03
2	63	-30.780	2.621	0.000	0.000	0.000	0.930	1	0.01	0.03	0.06
7	63	-26.901	2.210	0.000	0.000	0.000	0.790	1	0.01	0.03	0.05
8	63	-32.671	2.865	0.000	0.000	0.000	1.013	1	0.01	0.04	0.06
1A	70	-18.730	0.329	0.043	0.000	0.114	0.165	1	0.00	0.02	0.03
1B	70	-18.730	0.926	0.043	0.000	0.114	0.424	1	0.00	0.02	0.04
1C	70	-18.730	0.329	-0.042	0.000	-0.114	0.165	1	0.00	0.02	0.03
1D	70	-18.730	0.926	-0.042	0.000	-0.114	0.424	1	0.00	0.02	0.04
1E	70	-3.530	0.329	0.043	0.000	0.114	0.165	1	0.00	0.00	0.01
1F	70	-3.530	0.926	0.043	0.000	0.114	0.424	1	0.00	0.00	0.02
1G	70	-3.530	0.329	-0.042	0.000	-0.114	0.165	1	0.00	0.00	0.01
1H	70	-3.530	0.926	-0.042	0.000	-0.114	0.424	1	0.00	0.00	0.02
1I	70	-17.979	0.373	0.141	0.000	0.378	0.176	1	0.00	0.02	0.04
1J	70	-17.979	0.882	0.141	0.000	0.378	0.413	1	0.00	0.02	0.05
1K	70	-17.979	0.373	-0.141	0.000	-0.378	0.176	1	0.00	0.02	0.04
1L	70	-17.979	0.882	-0.141	0.000	-0.378	0.413	1	0.00	0.02	0.05
1M	70	-4.281	0.373	0.141	0.000	0.378	0.176	1	0.00	0.00	0.03
1N	70	-4.281	0.882	0.141	0.000	0.378	0.413	1	0.00	0.00	0.04
1O	70	-4.281	0.373	-0.141	0.000	-0.378	0.176	1	0.00	0.00	0.03
1P	70	-4.281	0.882	-0.141	0.000	-0.378	0.413	1	0.00	0.00	0.04
1Q	70	-33.203	-0.178	0.043	0.000	0.114	-0.089	1	0.00	0.04	0.05
1R	70	-33.203	1.433	0.043	0.000	0.114	0.678	1	0.01	0.04	0.06
1S	70	-33.203	-0.178	-0.042	0.000	-0.114	-0.089	1	0.00	0.04	0.05
1T	70	-33.203	1.433	-0.042	0.000	-0.114	0.678	1	0.01	0.04	0.06
1U	70	10.943	-0.178	0.043	0.000	0.114	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
1V	70	10.943	1.433	0.043	0.000	0.114	0.678	1	0.01	0.01	0.04
1W	70	10.943	-0.178	-0.042	0.000	-0.114	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
1X	70	10.943	1.433	-0.042	0.000	-0.114	0.678	1	0.01	0.01	0.04
2	70	-30.790	2.599	0.000	0.000	0.000	1.112	1	0.01	0.03	0.06
7	70	-26.910	2.188	0.000	0.000	0.000	0.944	1	0.01	0.03	0.06
8	70	-32.680	2.843	0.000	0.000	0.000	1.212	1	0.01	0.04	0.07

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{\min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-18.730	0.114	0.165	1	0.8792	0.9959	0.9945	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1B	-18.730	0.114	0.424	1	0.8792	0.9959	0.9931	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1C	-18.730	-0.114	0.165	1	0.8792	0.9958	0.9945	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1D	-18.730	-0.114	0.424	1	0.8792	0.9958	0.9931	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1E	-3.530	0.114	0.165	1	0.8792	0.9992	0.9990	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 26
1F	-3.530	0.114	0.424	1	0.8792	0.9992	0.9987	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1G	-3.530	-0.114	0.165	1	0.8792	0.9992	0.9990	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 26
1H	-3.530	-0.114	0.424	1	0.8792	0.9992	0.9987	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1I	-17.979	0.378	0.176	1	0.8792	0.9960	0.9935	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1J	-17.979	0.378	0.413	1	0.8792	0.9960	0.9939	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1K	-17.979	-0.378	0.176	1	0.8792	0.9960	0.9935	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1L	-17.979	-0.378	0.413	1	0.8792	0.9960	0.9939	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1M	-4.281	0.378	0.176	1	0.8792	0.9990	0.9984	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1N	-4.281	0.378	0.413	1	0.8792	0.9990	0.9985	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1O	-4.281	-0.378	0.176	1	0.8792	0.9990	0.9984	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1P	-4.281	-0.378	0.413	1	0.8792	0.9990	0.9985	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1Q	-33.203	0.114	-0.089	1	0.8792	0.9927	1.0001	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1R	-33.203	0.114	0.678	1	0.8792	0.9927	0.9895	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
1S	-33.203	-0.114	-0.089	1	0.8792	0.9926	1.0001	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26

1T	-33.203	-0.114	0.678	1	0.8792	0.9926	0.9895	--	--	0.04	--	0.07 Snell.	'zx'=' 26
2	-30.790	0.000	1.112	1	0.8792	0.9896	0.9887	--	--	0.04	--	0.07 Snell.	'zx'=' 26
7	-26.910	0.000	0.944	1	0.8792	0.9909	0.9902	--	--	0.03	--	0.06 Snell.	'zx'=' 26
8	-32.680	0.000	1.212	1	0.8792	0.9890	0.9880	--	--	0.04	--	0.07 Snell.	'zx'=' 26

ASTA NUM. 14 NI 4700 NF 4701 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO				
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-19.207	-0.151	0.017	0.000	0.114	0.424	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-19.207	-0.041	0.017	0.000	0.114	0.165	1	0.00	0.02	0.03	
1C	0	-19.207	-0.151	-0.017	0.000	-0.114	0.424	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-19.207	-0.041	-0.017	0.000	-0.114	0.165	1	0.00	0.02	0.03	
1E	0	-3.613	-0.151	0.017	0.000	0.114	0.424	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-3.613	-0.041	0.017	0.000	0.114	0.165	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-3.613	-0.151	-0.017	0.000	-0.114	0.424	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-3.613	-0.041	-0.017	0.000	-0.114	0.165	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-18.358	-0.135	0.055	0.000	0.378	0.413	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-18.358	-0.057	0.055	0.000	0.378	0.176	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-18.358	-0.135	-0.055	0.000	-0.378	0.413	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-18.358	-0.057	-0.055	0.000	-0.378	0.176	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-4.462	-0.135	0.055	0.000	0.378	0.413	1	0.00	0.01	0.04	
1N	0	-4.462	-0.057	0.055	0.000	0.378	0.176	1	0.00	0.01	0.03	
1O	0	-4.462	-0.135	-0.055	0.000	-0.378	0.413	1	0.00	0.01	0.04	
1P	0	-4.462	-0.057	-0.055	0.000	-0.378	0.176	1	0.00	0.01	0.03	
1Q	0	-33.715	-0.211	0.017	0.000	0.114	0.678	1	0.00	0.04	0.06	
1R	0	-33.715	0.019	0.017	0.000	0.114	-0.089	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-33.715	-0.211	-0.017	0.000	-0.114	0.678	1	0.00	0.04	0.06	
1T	0	-33.715	0.019	-0.017	0.000	-0.114	-0.089	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.895	-0.211	0.017	0.000	0.114	0.678	1	0.00	0.01	0.04	
1V	0	10.895	0.019	0.017	0.000	0.114	-0.089	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	10.895	-0.211	-0.017	0.000	-0.114	0.678	1	0.00	0.01	0.04	
1X	0	10.895	0.019	-0.017	0.000	-0.114	-0.089	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-32.170	-0.811	0.000	0.000	0.000	1.112	1	0.00	0.04	0.07	
7	0	-28.060	-0.652	0.000	0.000	0.000	0.944	1	0.00	0.03	0.06	
8	0	-34.210	-0.902	0.000	0.000	0.000	1.212	1	0.00	0.04	0.07	
1A	10	-19.217	-0.175	0.017	0.000	0.112	0.409	1	0.00	0.02	0.04	
1B	10	-19.217	-0.065	0.017	0.000	0.112	0.158	1	0.00	0.02	0.03	
1C	10	-19.217	-0.175	-0.017	0.000	-0.112	0.409	1	0.00	0.02	0.04	
1D	10	-19.217	-0.065	-0.017	0.000	-0.112	0.158	1	0.00	0.02	0.03	
1E	10	-3.623	-0.175	0.017	0.000	0.112	0.409	1	0.00	0.00	0.02	
1F	10	-3.623	-0.065	0.017	0.000	0.112	0.158	1	0.00	0.00	0.01	
1G	10	-3.623	-0.175	-0.017	0.000	-0.112	0.409	1	0.00	0.00	0.02	
1H	10	-3.623	-0.065	-0.017	0.000	-0.112	0.158	1	0.00	0.00	0.01	
1I	10	-18.368	-0.159	0.055	0.000	0.373	0.399	1	0.00	0.02	0.05	
1J	10	-18.368	-0.081	0.055	0.000	0.373	0.169	1	0.00	0.02	0.04	
1K	10	-18.368	-0.159	-0.055	0.000	-0.373	0.399	1	0.00	0.02	0.05	
1L	10	-18.368	-0.081	-0.055	0.000	-0.373	0.169	1	0.00	0.02	0.04	
1M	10	-4.472	-0.159	0.055	0.000	0.373	0.399	1	0.00	0.01	0.04	
1N	10	-4.472	-0.081	0.055	0.000	0.373	0.169	1	0.00	0.01	0.03	
1O	10	-4.472	-0.159	-0.055	0.000	-0.373	0.399	1	0.00	0.01	0.04	
1P	10	-4.472	-0.081	-0.055	0.000	-0.373	0.169	1	0.00	0.01	0.03	
1Q	10	-33.725	-0.235	0.017	0.000	0.112	0.657	1	0.00	0.04	0.06	
1R	10	-33.725	-0.005	0.017	0.000	0.112	-0.089	1	0.00	0.04	0.05	
1S	10	-33.725	-0.235	-0.017	0.000	-0.112	0.657	1	0.00	0.04	0.06	
1T	10	-33.725	-0.005	-0.017	0.000	-0.112	-0.089	1	0.00	0.04	0.05	
1U	10	10.885	-0.235	0.017	0.000	0.112	0.657	1	0.00	0.01	0.04	
1V	10	10.885	-0.005	0.017	0.000	0.112	-0.089	1	0.00	0.01	0.02	
1W	10	10.885	-0.235	-0.017	0.000	-0.112	0.657	1	0.00	0.01	0.04	
1X	10	10.885	-0.005	-0.017	0.000	-0.112	-0.089	1	0.00	0.01	0.02	
2	10	-32.184	-0.843	0.000	0.000	0.000	1.029	1	0.00	0.04	0.06	
7	10	-28.074	-0.683	0.000	0.000	0.000	0.877	1	0.00	0.03	0.05	
8	10	-34.223	-0.933	0.000	0.000	0.000	1.120	1	0.00	0.04	0.07	
1A	20	-19.227	-0.199	0.017	0.000	0.111	0.392	1	0.00	0.02	0.04	
1B	20	-19.227	-0.089	0.017	0.000	0.111	0.149	1	0.00	0.02	0.03	
1C	20	-19.227	-0.199	-0.017	0.000	-0.111	0.392	1	0.00	0.02	0.04	
1D	20	-19.227	-0.089	-0.017	0.000	-0.111	0.149	1	0.00	0.02	0.03	
1E	20	-3.633	-0.199	0.017	0.000	0.111	0.392	1	0.00	0.00	0.02	
1F	20	-3.633	-0.089	0.017	0.000	0.111	0.149	1	0.00	0.00	0.01	
1G	20	-3.633	-0.199	-0.017	0.000	-0.111	0.392	1	0.00	0.00	0.02	
1H	20	-3.633	-0.089	-0.017	0.000	-0.111	0.149	1	0.00	0.00	0.01	
1I	20	-18.378	-0.184	0.055	0.000	0.368	0.382	1	0.00	0.02	0.05	
1J	20	-18.378	-0.105	0.055	0.000	0.368	0.159	1	0.00	0.02	0.04	
1K	20	-18.378	-0.184	-0.055	0.000	-0.368	0.382	1	0.00	0.02	0.05	
1L	20	-18.378	-0.105	-0.055	0.000	-0.368	0.159	1	0.00	0.02	0.04	
1M	20	-4.482	-0.184	0.055	0.000	0.368	0.382	1	0.00	0.01	0.03	
1N	20	-4.482	-0.105	0.055	0.000	0.368	0.159	1	0.00	0.01	0.03	
1O	20	-4.482	-0.184	-0.055	0.000	-0.368	0.382	1	0.00	0.01	0.03	
1P	20	-4.482	-0.105	-0.055	0.000	-0.368	0.159	1	0.00	0.01	0.03	
1Q	20	-33.735	-0.259	0.017	0.000	0.111	0.632	1	0.00	0.04	0.06	
1R	20	-33.735	-0.029	0.017	0.000	0.111	-0.091	1	0.00	0.04	0.05	
1S	20	-33.735	-0.259	-0.017	0.000	-0.111	0.632	1	0.00	0.04	0.06	
1T	20	-33.735	-0.029	-0.017	0.000	-0.111	-0.091	1	0.00	0.04	0.05	
1U	20	10.875	-0.259	0.017	0.000	0.111	0.632	1	0.00	0.01	0.03	
1V	20	10.875	-0.029	0.017	0.000	0.111	-0.091	1	0.00	0.01	0.02	
1W	20	10.875	-0.259	-0.017	0.000	-0.111	0.632	1	0.00	0.01	0.03	
1X	20	10.875	-0.029	-0.017	0.000	-0.111	-0.091	1	0.00	0.01	0.02	
2	20	-32.198	-0.874	0.000	0.000	0.000	0.943	1	0.00	0.04	0.06	
7	20	-28.088	-0.714	0.000	0.000	0.000	0.807	1	0.00	0.03	0.05	

8	20	-34.236	-0.965	0.000	0.000	0.000	1.025	1	0.00	0.04	0.07
1A	30	-19.237	-0.223	0.017	0.000	0.109	0.373	1	0.00	0.02	0.04
1B	30	-19.237	-0.113	0.017	0.000	0.109	0.137	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-19.237	-0.223	-0.017	0.000	-0.109	0.373	1	0.00	0.02	0.04
1D	30	-19.237	-0.113	-0.017	0.000	-0.109	0.137	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-3.643	-0.223	0.017	0.000	0.109	0.373	1	0.00	0.00	0.02
1F	30	-3.643	-0.113	0.017	0.000	0.109	0.137	1	0.00	0.00	0.01
1G	30	-3.643	-0.223	-0.017	0.000	-0.109	0.373	1	0.00	0.00	0.02
1H	30	-3.643	-0.113	-0.017	0.000	-0.109	0.137	1	0.00	0.00	0.01
1I	30	-18.388	-0.208	0.055	0.000	0.363	0.363	1	0.00	0.02	0.05
1J	30	-18.388	-0.129	0.055	0.000	0.363	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1K	30	-18.388	-0.208	-0.055	0.000	-0.363	0.363	1	0.00	0.02	0.05
1L	30	-18.388	-0.129	-0.055	0.000	-0.363	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1M	30	-4.492	-0.208	0.055	0.000	0.363	0.363	1	0.00	0.01	0.03
1N	30	-4.492	-0.129	0.055	0.000	0.363	0.147	1	0.00	0.01	0.03
1O	30	-4.492	-0.208	-0.055	0.000	-0.363	0.363	1	0.00	0.01	0.03
1P	30	-4.492	-0.129	-0.055	0.000	-0.363	0.147	1	0.00	0.01	0.03
1Q	30	-33.745	-0.283	0.017	0.000	0.109	0.606	1	0.00	0.04	0.06
1R	30	-33.745	-0.053	0.017	0.000	0.109	-0.096	1	0.00	0.04	0.05
1S	30	-33.745	-0.283	-0.017	0.000	-0.109	0.606	1	0.00	0.04	0.06
1T	30	-33.745	-0.053	-0.017	0.000	-0.109	-0.096	1	0.00	0.04	0.05
1U	30	10.865	-0.283	0.017	0.000	0.109	0.606	1	0.00	0.01	0.03
1V	30	10.865	-0.053	0.017	0.000	0.109	-0.096	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	10.865	-0.283	-0.017	0.000	-0.109	0.606	1	0.00	0.01	0.03
1X	30	10.865	-0.053	-0.017	0.000	-0.109	-0.096	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-32.212	-0.905	0.000	0.000	0.000	0.854	1	0.00	0.04	0.06
7	30	-28.102	-0.746	0.000	0.000	0.000	0.734	1	0.00	0.03	0.05
8	30	-34.249	-0.996	0.000	0.000	0.000	0.927	1	0.00	0.04	0.06
1A	40	-19.247	-0.247	0.017	0.000	0.108	0.351	1	0.00	0.02	0.04
1B	40	-19.247	-0.137	0.017	0.000	0.108	0.122	1	0.00	0.02	0.03
1C	40	-19.247	-0.247	-0.017	0.000	-0.108	0.351	1	0.00	0.02	0.04
1D	40	-19.247	-0.137	-0.017	0.000	-0.108	0.122	1	0.00	0.02	0.03
1E	40	-3.653	-0.247	0.017	0.000	0.108	0.351	1	0.00	0.00	0.02
1F	40	-3.653	-0.137	0.017	0.000	0.108	0.122	1	0.00	0.00	0.01
1G	40	-3.653	-0.247	-0.017	0.000	-0.108	0.351	1	0.00	0.00	0.02
1H	40	-3.653	-0.137	-0.017	0.000	-0.108	0.122	1	0.00	0.00	0.01
1I	40	-18.398	-0.232	0.055	0.000	0.358	0.342	1	0.00	0.02	0.05
1J	40	-18.398	-0.153	0.055	0.000	0.358	0.132	1	0.00	0.02	0.04
1K	40	-18.398	-0.232	-0.055	0.000	-0.358	0.342	1	0.00	0.02	0.05
1L	40	-18.398	-0.153	-0.055	0.000	-0.358	0.132	1	0.00	0.02	0.04
1M	40	-4.502	-0.232	0.055	0.000	0.358	0.342	1	0.00	0.01	0.03
1N	40	-4.502	-0.153	0.055	0.000	0.358	0.132	1	0.00	0.01	0.03
1O	40	-4.502	-0.232	-0.055	0.000	-0.358	0.342	1	0.00	0.01	0.03
1P	40	-4.502	-0.153	-0.055	0.000	-0.358	0.132	1	0.00	0.01	0.03
1Q	40	-33.755	-0.308	0.017	0.000	0.108	0.577	1	0.00	0.04	0.06
1R	40	-33.755	-0.077	0.017	0.000	0.108	-0.103	1	0.00	0.04	0.05
1S	40	-33.755	-0.308	-0.017	0.000	-0.108	0.577	1	0.00	0.04	0.06
1T	40	-33.755	-0.077	-0.017	0.000	-0.108	-0.103	1	0.00	0.04	0.05
1U	40	10.855	-0.308	0.017	0.000	0.108	0.577	1	0.00	0.01	0.03
1V	40	10.855	-0.077	0.017	0.000	0.108	-0.103	1	0.00	0.01	0.02
1W	40	10.855	-0.308	-0.017	0.000	-0.108	0.577	1	0.00	0.01	0.03
1X	40	10.855	-0.077	-0.017	0.000	-0.108	-0.103	1	0.00	0.01	0.02
2	40	-32.226	-0.937	0.000	0.000	0.000	0.762	1	0.00	0.04	0.06
7	40	-28.116	-0.777	0.000	0.000	0.000	0.658	1	0.00	0.03	0.05
8	40	-34.262	-1.027	0.000	0.000	0.000	0.826	1	0.00	0.04	0.06
1A	50	-19.257	-0.272	0.017	0.000	0.106	0.327	1	0.00	0.02	0.04
1B	50	-19.257	-0.162	0.017	0.000	0.106	0.106	1	0.00	0.02	0.03
1C	50	-19.257	-0.272	-0.017	0.000	-0.106	0.327	1	0.00	0.02	0.04
1D	50	-19.257	-0.162	-0.017	0.000	-0.106	0.106	1	0.00	0.02	0.03
1E	50	-3.663	-0.272	0.017	0.000	0.106	0.327	1	0.00	0.00	0.02
1F	50	-3.663	-0.162	0.017	0.000	0.106	0.106	1	0.00	0.00	0.01
1G	50	-3.663	-0.272	-0.017	0.000	-0.106	0.327	1	0.00	0.00	0.02
1H	50	-3.663	-0.162	-0.017	0.000	-0.106	0.106	1	0.00	0.00	0.01
1I	50	-18.408	-0.256	0.055	0.000	0.353	0.318	1	0.00	0.02	0.05
1J	50	-18.408	-0.177	0.055	0.000	0.353	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1K	50	-18.408	-0.256	-0.055	0.000	-0.353	0.318	1	0.00	0.02	0.05
1L	50	-18.408	-0.177	-0.055	0.000	-0.353	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1M	50	-4.512	-0.256	0.055	0.000	0.353	0.318	1	0.00	0.01	0.03
1N	50	-4.512	-0.177	0.055	0.000	0.353	0.115	1	0.00	0.01	0.03
1O	50	-4.512	-0.256	-0.055	0.000	-0.353	0.318	1	0.00	0.01	0.03
1P	50	-4.512	-0.177	-0.055	0.000	-0.353	0.115	1	0.00	0.01	0.03
1Q	50	-33.765	-0.332	0.017	0.000	0.106	0.545	1	0.00	0.04	0.06
1R	50	-33.765	-0.102	0.017	0.000	0.106	-0.113	1	0.00	0.04	0.05
1S	50	-33.765	-0.332	-0.017	0.000	-0.106	0.545	1	0.00	0.04	0.06
1T	50	-33.765	-0.102	-0.017	0.000	-0.106	-0.113	1	0.00	0.04	0.05
1U	50	10.845	-0.332	0.017	0.000	0.106	0.545	1	0.00	0.01	0.03
1V	50	10.845	-0.102	0.017	0.000	0.106	-0.113	1	0.00	0.01	0.02
1W	50	10.845	-0.332	-0.017	0.000	-0.106	0.545	1	0.00	0.01	0.03
1X	50	10.845	-0.102	-0.017	0.000	-0.106	-0.113	1	0.00	0.01	0.02
2	50	-32.240	-0.968	0.000	0.000	0.000	0.667	1	0.00	0.04	0.05
7	50	-28.130	-0.808	0.000	0.000	0.000	0.579	1	0.00	0.03	0.05
8	50	-34.275	-1.058	0.000	0.000	0.000	0.722	1	0.00	0.04	0.06
1A	60	-19.267	-0.296	0.017	0.000	0.105	0.301	1	0.00	0.02	0.04
1B	60	-19.267	-0.186	0.017	0.000	0.105	0.087	1	0.00	0.02	0.03
1C	60	-19.267	-0.296	-0.017	0.000	-0.105	0.301	1	0.00	0.02	0.04
1D	60	-19.267	-0.186	-0.017	0.000	-0.105	0.087	1	0.00	0.02	0.03
1E	60	-3.673	-0.296	0.017	0.000	0.105	0.301	1	0.00	0.00	0.02
1F	60	-3.673	-0.186	0.017	0.000	0.105	0.087	1	0.00	0.00	0.01
1G	60	-3.673	-0.296	-0.017	0.000	-0.105	0.301	1	0.00	0.00	0.02
1H	60	-3.673	-0.186	-0.017	0.000	-0.105	0.087	1	0.00	0.00	0.01
1I	60	-18.418	-0.280	0.055	0.000	0.348	0.292	1	0.00	0.02	0.05
1J	60	-18.418	-0.201	0.055	0.000	0.348	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1K	60	-18.418	-0.280	-0.055	0.000	-0.348	0.292	1	0.00	0.02	0.05
1L	60	-18.418	-0.201	-0.055	0.000	-0.348	0.095	1	0.00	0.02	0.04

1M	60	-4.522	-0.280	0.055	0.000	0.348	0.292	1	0.00	0.01	0.03
1N	60	-4.522	-0.201	0.055	0.000	0.348	0.095	1	0.00	0.01	0.03
1O	60	-4.522	-0.280	-0.055	0.000	-0.348	0.292	1	0.00	0.01	0.03
1P	60	-4.522	-0.201	-0.055	0.000	-0.348	0.095	1	0.00	0.01	0.03
1Q	60	-33.775	-0.356	0.017	0.000	0.105	0.512	1	0.00	0.04	0.06
1R	60	-33.775	-0.126	0.017	0.000	0.105	-0.125	1	0.00	0.04	0.05
1S	60	-33.775	-0.356	-0.017	0.000	-0.105	0.512	1	0.00	0.04	0.06
1T	60	-33.775	-0.126	-0.017	0.000	-0.105	-0.125	1	0.00	0.04	0.05
1U	60	10.835	-0.356	0.017	0.000	0.105	0.512	1	0.00	0.01	0.03
1V	60	10.835	-0.126	0.017	0.000	0.105	-0.125	1	0.00	0.01	0.02
1W	60	10.835	-0.356	-0.017	0.000	-0.105	0.512	1	0.00	0.01	0.03
1X	60	10.835	-0.126	-0.017	0.000	-0.105	-0.125	1	0.00	0.01	0.02
2	60	-32.254	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.569	1	0.00	0.04	0.05
7	60	-28.144	-0.840	0.000	0.000	0.000	0.496	1	0.00	0.03	0.04
8	60	-34.288	-1.090	0.000	0.000	0.000	0.614	1	0.00	0.04	0.05
1A	70	-19.277	-0.320	0.017	0.000	0.103	0.272	1	0.00	0.02	0.03
1B	70	-19.277	-0.210	0.017	0.000	0.103	0.065	1	0.00	0.02	0.03
1C	70	-19.277	-0.320	-0.017	0.000	-0.103	0.272	1	0.00	0.02	0.03
1D	70	-19.277	-0.210	-0.017	0.000	-0.103	0.065	1	0.00	0.02	0.03
1E	70	-3.683	-0.320	0.017	0.000	0.103	0.272	1	0.00	0.00	0.02
1F	70	-3.683	-0.210	0.017	0.000	0.103	0.065	1	0.00	0.00	0.01
1G	70	-3.683	-0.320	-0.017	0.000	-0.103	0.272	1	0.00	0.00	0.02
1H	70	-3.683	-0.210	-0.017	0.000	-0.103	0.065	1	0.00	0.00	0.01
1I	70	-18.428	-0.304	0.055	0.000	0.343	0.263	1	0.00	0.02	0.05
1J	70	-18.428	-0.225	0.055	0.000	0.343	0.074	1	0.00	0.02	0.04
1K	70	-18.428	-0.304	-0.055	0.000	-0.343	0.263	1	0.00	0.02	0.05
1L	70	-18.428	-0.225	-0.055	0.000	-0.343	0.074	1	0.00	0.02	0.04
1M	70	-4.532	-0.304	0.055	0.000	0.343	0.263	1	0.00	0.01	0.03
1N	70	-4.532	-0.225	0.055	0.000	0.343	0.074	1	0.00	0.01	0.03
1O	70	-4.532	-0.304	-0.055	0.000	-0.343	0.263	1	0.00	0.01	0.03
1P	70	-4.532	-0.225	-0.055	0.000	-0.343	0.074	1	0.00	0.01	0.03
1Q	70	-33.785	-0.380	0.017	0.000	0.103	0.475	1	0.00	0.04	0.06
1R	70	-33.785	-0.150	0.017	0.000	0.103	-0.139	1	0.00	0.04	0.05
1S	70	-33.785	-0.380	-0.017	0.000	-0.103	0.475	1	0.00	0.04	0.06
1T	70	-33.785	-0.150	-0.017	0.000	-0.103	-0.139	1	0.00	0.04	0.05
1U	70	10.825	-0.380	0.017	0.000	0.103	0.475	1	0.00	0.01	0.03
1V	70	10.825	-0.150	0.017	0.000	0.103	-0.139	1	0.00	0.01	0.02
1W	70	10.825	-0.380	-0.017	0.000	-0.103	0.475	1	0.00	0.01	0.03
1X	70	10.825	-0.150	-0.017	0.000	-0.103	-0.139	1	0.00	0.01	0.02
2	70	-32.268	-1.031	0.000	0.000	0.000	0.467	1	0.00	0.04	0.05
7	70	-28.158	-0.871	0.000	0.000	0.000	0.411	1	0.00	0.03	0.04
8	70	-34.301	-1.121	0.000	0.000	0.000	0.504	1	0.00	0.04	0.05
1A	80	-19.287	-0.344	0.017	0.000	0.102	0.240	1	0.00	0.02	0.03
1B	80	-19.287	-0.234	0.017	0.000	0.102	0.041	1	0.00	0.02	0.03
1C	80	-19.287	-0.344	-0.017	0.000	-0.102	0.240	1	0.00	0.02	0.03
1D	80	-19.287	-0.234	-0.017	0.000	-0.102	0.041	1	0.00	0.02	0.03
1E	80	-3.693	-0.344	0.017	0.000	0.102	0.240	1	0.00	0.00	0.02
1F	80	-3.693	-0.234	0.017	0.000	0.102	0.041	1	0.00	0.00	0.01
1G	80	-3.693	-0.344	-0.017	0.000	-0.102	0.240	1	0.00	0.00	0.02
1H	80	-3.693	-0.234	-0.017	0.000	-0.102	0.041	1	0.00	0.00	0.01
1I	80	-18.438	-0.328	0.055	0.000	0.338	0.232	1	0.00	0.02	0.04
1J	80	-18.438	-0.250	0.055	0.000	0.338	0.049	1	0.00	0.02	0.04
1K	80	-18.438	-0.328	-0.055	0.000	-0.338	0.232	1	0.00	0.02	0.04
1L	80	-18.438	-0.250	-0.055	0.000	-0.338	0.049	1	0.00	0.02	0.04
1M	80	-4.542	-0.328	0.055	0.000	0.338	0.232	1	0.00	0.01	0.03
1N	80	-4.542	-0.250	0.055	0.000	0.338	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1O	80	-4.542	-0.328	-0.055	0.000	-0.338	0.232	1	0.00	0.01	0.03
1P	80	-4.542	-0.250	-0.055	0.000	-0.338	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1Q	80	-33.795	-0.404	0.017	0.000	0.102	0.437	1	0.00	0.04	0.05
1R	80	-33.795	-0.174	0.017	0.000	0.102	-0.156	1	0.00	0.04	0.05
1S	80	-33.795	-0.404	-0.017	0.000	-0.102	0.437	1	0.00	0.04	0.05
1T	80	-33.795	-0.174	-0.017	0.000	-0.102	-0.156	1	0.00	0.04	0.05
1U	80	10.815	-0.404	0.017	0.000	0.102	0.437	1	0.00	0.01	0.03
1V	80	10.815	-0.174	0.017	0.000	0.102	-0.156	1	0.00	0.01	0.02
1W	80	10.815	-0.404	-0.017	0.000	-0.102	0.437	1	0.00	0.01	0.03
1X	80	10.815	-0.174	-0.017	0.000	-0.102	-0.156	1	0.00	0.01	0.02
2	80	-32.282	-1.062	0.000	0.000	0.000	0.363	1	0.00	0.04	0.05
7	80	-28.172	-0.902	0.000	0.000	0.000	0.322	1	0.00	0.03	0.04
8	80	-34.314	-1.152	0.000	0.000	0.000	0.390	1	0.00	0.04	0.05
1A	90	-19.297	-0.368	0.017	0.000	0.100	0.206	1	0.00	0.02	0.03
1B	90	-19.297	-0.258	0.017	0.000	0.100	0.015	1	0.00	0.02	0.03
1C	90	-19.297	-0.368	-0.017	0.000	-0.100	0.206	1	0.00	0.02	0.03
1D	90	-19.297	-0.258	-0.017	0.000	-0.100	0.015	1	0.00	0.02	0.03
1E	90	-3.703	-0.368	0.017	0.000	0.100	0.206	1	0.00	0.00	0.01
1F	90	-3.703	-0.258	0.017	0.000	0.100	0.015	1	0.00	0.00	0.01
1G	90	-3.703	-0.368	-0.017	0.000	-0.100	0.206	1	0.00	0.00	0.01
1H	90	-3.703	-0.258	-0.017	0.000	-0.100	0.015	1	0.00	0.00	0.01
1I	90	-18.448	-0.352	0.055	0.000	0.333	0.198	1	0.00	0.02	0.04
1J	90	-18.448	-0.274	0.055	0.000	0.333	0.023	1	0.00	0.02	0.04
1K	90	-18.448	-0.352	-0.055	0.000	-0.333	0.198	1	0.00	0.02	0.04
1L	90	-18.448	-0.274	-0.055	0.000	-0.333	0.023	1	0.00	0.02	0.04
1M	90	-4.552	-0.352	0.055	0.000	0.333	0.198	1	0.00	0.01	0.03
1N	90	-4.552	-0.274	0.055	0.000	0.333	0.023	1	0.00	0.01	0.02
1O	90	-4.552	-0.352	-0.055	0.000	-0.333	0.198	1	0.00	0.01	0.03
1P	90	-4.552	-0.274	-0.055	0.000	-0.333	0.023	1	0.00	0.01	0.02
1Q	90	-33.805	-0.428	0.017	0.000	0.100	0.396	1	0.00	0.04	0.05
1R	90	-33.805	-0.198	0.017	0.000	0.100	-0.175	1	0.00	0.04	0.05
1S	90	-33.805	-0.428	-0.017	0.000	-0.100	0.396	1	0.00	0.04	0.05
1T	90	-33.805	-0.198	-0.017	0.000	-0.100	-0.175	1	0.00	0.04	0.05
1U	90	10.805	-0.428	0.017	0.000	0.100	0.396	1	0.00	0.01	0.03
1V	90	10.805	-0.198	0.017	0.000	0.100	-0.175	1	0.00	0.01	0.02
1W	90	10.805	-0.428	-0.017	0.000	-0.100	0.396	1	0.00	0.01	0.03
1X	90	10.805	-0.198	-0.017	0.000	-0.100	-0.175	1	0.00	0.01	0.02
2	90	-32.296	-1.094	0.000	0.000	0.000	0.255	1	0.00	0.04	0.04
7	90	-28.186	-0.934	0.000	0.000	0.000	0.230	1	0.00	0.03	0.04

8	90	-34.327	-1.184	0.000	0.000	0.000	0.273	1	0.00	0.04	0.05
1A	100	-19.307	-0.392	0.017	0.000	0.099	0.170	1	0.00	0.02	0.03
1B	100	-19.307	-0.282	0.017	0.000	0.099	-0.014	1	0.00	0.02	0.03
1C	100	-19.307	-0.392	-0.017	0.000	-0.099	0.170	1	0.00	0.02	0.03
1D	100	-19.307	-0.282	-0.017	0.000	-0.099	-0.014	1	0.00	0.02	0.03
1E	100	-3.713	-0.392	0.017	0.000	0.099	0.170	1	0.00	0.00	0.01
1F	100	-3.713	-0.282	0.017	0.000	0.099	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1G	100	-3.713	-0.392	-0.017	0.000	-0.099	0.170	1	0.00	0.00	0.01
1H	100	-3.713	-0.282	-0.017	0.000	-0.099	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1I	100	-18.458	-0.376	0.055	0.000	0.328	0.163	1	0.00	0.02	0.04
1J	100	-18.458	-0.298	0.055	0.000	0.328	-0.007	1	0.00	0.02	0.04
1K	100	-18.458	-0.376	-0.055	0.000	-0.328	0.163	1	0.00	0.02	0.04
1L	100	-18.458	-0.298	-0.055	0.000	-0.328	-0.007	1	0.00	0.02	0.04
1M	100	-4.562	-0.376	0.055	0.000	0.328	0.163	1	0.00	0.01	0.03
1N	100	-4.562	-0.298	0.055	0.000	0.328	-0.007	1	0.00	0.01	0.02
1O	100	-4.562	-0.376	-0.055	0.000	-0.328	0.163	1	0.00	0.01	0.03
1P	100	-4.562	-0.298	-0.055	0.000	-0.328	-0.007	1	0.00	0.01	0.02
1Q	100	-33.815	-0.452	0.017	0.000	0.099	0.352	1	0.00	0.04	0.05
1R	100	-33.815	-0.222	0.017	0.000	0.099	-0.196	1	0.00	0.04	0.05
1S	100	-33.815	-0.452	-0.017	0.000	-0.099	0.352	1	0.00	0.04	0.05
1T	100	-33.815	-0.222	-0.017	0.000	-0.099	-0.196	1	0.00	0.04	0.05
1U	100	10.795	-0.452	0.017	0.000	0.099	0.352	1	0.00	0.01	0.03
1V	100	10.795	-0.222	0.017	0.000	0.099	-0.196	1	0.00	0.01	0.02
1W	100	10.795	-0.452	-0.017	0.000	-0.099	0.352	1	0.00	0.01	0.03
1X	100	10.795	-0.222	-0.017	0.000	-0.099	-0.196	1	0.00	0.01	0.02
2	100	-32.310	-1.125	0.000	0.000	0.000	0.144	1	0.00	0.04	0.04
7	100	-28.200	-0.965	0.000	0.000	0.000	0.135	1	0.00	0.03	0.04
8	100	-34.340	-1.215	0.000	0.000	0.000	0.153	1	0.00	0.04	0.04

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-19.307	0.114	0.424	1	0.7721	1.0051	1.0036	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1B	-19.307	0.114	0.165	1	0.7721	1.0051	0.9998	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1C	-19.307	-0.114	0.424	1	0.7721	1.0051	1.0036	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1D	-19.307	-0.114	0.165	1	0.7721	1.0051	0.9998	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1E	-3.713	0.114	0.424	1	0.7721	1.0010	1.0007	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1F	-3.713	0.114	0.165	1	0.7721	1.0010	1.0000	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1G	-3.713	-0.114	0.424	1	0.7721	1.0010	1.0007	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1H	-3.713	-0.114	0.165	1	0.7721	1.0010	1.0000	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1I	-18.458	0.378	0.413	1	0.7721	1.0049	1.0034	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1J	-18.458	0.378	0.176	1	0.7721	1.0049	1.0002	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1K	-18.458	-0.378	0.413	1	0.7721	1.0049	1.0034	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1L	-18.458	-0.378	0.176	1	0.7721	1.0049	1.0002	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1M	-4.562	0.378	0.413	1	0.7721	1.0012	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1N	-4.562	0.378	0.176	1	0.7721	1.0012	1.0000	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1O	-4.562	-0.378	0.413	1	0.7721	1.0012	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1P	-4.562	-0.378	0.176	1	0.7721	1.0012	1.0000	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1Q	-33.815	0.114	0.678	1	0.7721	1.0090	1.0082	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1R	-33.815	0.114	-0.196	1	0.7721	1.0090	1.0078	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1S	-33.815	-0.114	0.678	1	0.7721	1.0090	1.0082	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1T	-33.815	-0.114	-0.196	1	0.7721	1.0090	1.0078	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
2	-32.310	0.000	1.112	1	0.7721	1.0750	1.0008	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
7	-28.200	0.000	0.944	1	0.7721	1.0654	1.0009	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
8	-34.340	0.000	1.212	1	0.7721	1.0797	1.0007	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 15 NI 4701 NF 4623 Lungh. 15.1 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-19.807	-1.741	0.052	0.000	0.099	0.170	1	0.01	0.02	0.03	
1B	0	-19.807	-1.179	0.052	0.000	0.099	-0.014	1	0.00	0.02	0.03	
1C	0	-19.807	-1.741	-0.052	0.000	-0.099	0.170	1	0.01	0.02	0.03	
1D	0	-19.807	-1.179	-0.052	0.000	-0.099	-0.014	1	0.00	0.02	0.03	
1E	0	-3.973	-1.741	0.052	0.000	0.099	0.170	1	0.01	0.00	0.01	
1F	0	-3.973	-1.179	0.052	0.000	0.099	-0.014	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-3.973	-1.741	-0.052	0.000	-0.099	0.170	1	0.01	0.00	0.01	
1H	0	-3.973	-1.179	-0.052	0.000	-0.099	-0.014	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-18.891	-1.723	0.172	0.000	0.328	0.163	1	0.01	0.02	0.04	
1J	0	-18.891	-1.197	0.172	0.000	0.328	-0.007	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-18.891	-1.723	-0.171	0.000	-0.328	0.163	1	0.01	0.02	0.04	
1L	0	-18.891	-1.197	-0.171	0.000	-0.328	-0.007	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-4.889	-1.723	0.172	0.000	0.328	0.163	1	0.01	0.01	0.03	
1N	0	-4.889	-1.197	0.172	0.000	0.328	-0.007	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	-4.889	-1.723	-0.171	0.000	-0.328	0.163	1	0.01	0.01	0.03	
1P	0	-4.889	-1.197	-0.171	0.000	-0.328	-0.007	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-34.304	-2.321	0.052	0.000	0.099	0.352	1	0.01	0.04	0.05	
1R	0	-34.304	-0.599	0.052	0.000	0.099	-0.196	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-34.304	-2.321	-0.052	0.000	-0.099	0.352	1	0.01	0.04	0.05	
1T	0	-34.304	-0.599	-0.052	0.000	-0.099	-0.196	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.524	-2.321	0.052	0.000	0.099	0.352	1	0.01	0.01	0.03	
1V	0	10.524	-0.599	0.052	0.000	0.099	-0.196	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	10.524	-2.321	-0.052	0.000	-0.099	0.352	1	0.01	0.01	0.03	

1X	0	10.524	-0.599	-0.052	0.000	-0.099	-0.196	1	0.00	0.01	0.02
2	0	-34.180	-6.272	0.000	0.000	0.000	0.144	1	0.02	0.04	0.04
7	0	-29.750	-5.260	0.000	0.000	0.000	0.135	1	0.02	0.03	0.04
8	0	-36.400	-6.862	0.000	0.000	0.000	0.153	1	0.03	0.04	0.04
1A	8	-19.812	-1.759	0.052	0.000	0.095	0.040	1	0.01	0.02	0.03
1B	8	-19.812	-1.198	0.052	0.000	0.095	-0.106	1	0.00	0.02	0.03
1C	8	-19.812	-1.759	-0.052	0.000	-0.095	0.040	1	0.01	0.02	0.03
1D	8	-19.812	-1.198	-0.052	0.000	-0.095	-0.106	1	0.00	0.02	0.03
1E	8	-3.978	-1.759	0.052	0.000	0.095	0.040	1	0.01	0.00	0.01
1F	8	-3.978	-1.198	0.052	0.000	0.095	-0.106	1	0.00	0.00	0.01
1G	8	-3.978	-1.759	-0.052	0.000	-0.095	0.040	1	0.01	0.00	0.01
1H	8	-3.978	-1.198	-0.052	0.000	-0.095	-0.106	1	0.00	0.00	0.01
1I	8	-18.896	-1.742	0.172	0.000	0.315	0.032	1	0.01	0.02	0.04
1J	8	-18.896	-1.215	0.172	0.000	0.315	-0.098	1	0.00	0.02	0.04
1K	8	-18.896	-1.742	-0.171	0.000	-0.315	0.032	1	0.01	0.02	0.04
1L	8	-18.896	-1.215	-0.171	0.000	-0.315	-0.098	1	0.00	0.02	0.04
1M	8	-4.894	-1.742	0.172	0.000	0.315	0.032	1	0.01	0.01	0.02
1N	8	-4.894	-1.215	0.172	0.000	0.315	-0.098	1	0.00	0.01	0.02
1O	8	-4.894	-1.742	-0.171	0.000	-0.315	0.032	1	0.01	0.01	0.02
1P	8	-4.894	-1.215	-0.171	0.000	-0.315	-0.098	1	0.00	0.01	0.02
1Q	8	-34.309	-2.339	0.052	0.000	0.095	0.177	1	0.01	0.04	0.05
1R	8	-34.309	-0.618	0.052	0.000	0.095	-0.243	1	0.00	0.04	0.05
1S	8	-34.309	-2.339	-0.052	0.000	-0.095	0.177	1	0.01	0.04	0.05
1T	8	-34.309	-0.618	-0.052	0.000	-0.095	-0.243	1	0.00	0.04	0.05
1U	8	10.519	-2.339	0.052	0.000	0.095	0.177	1	0.01	0.01	0.02
1V	8	10.519	-0.618	0.052	0.000	0.095	-0.243	1	0.00	0.01	0.02
1W	8	10.519	-2.339	-0.052	0.000	-0.095	0.177	1	0.01	0.01	0.02
1X	8	10.519	-0.618	-0.052	0.000	-0.095	-0.243	1	0.00	0.01	0.02
2	8	-34.190	-6.296	0.000	0.000	0.000	-0.331	1	0.02	0.04	0.05
7	8	-29.760	-5.284	0.000	0.000	0.000	-0.263	1	0.02	0.03	0.04
8	8	-36.410	-6.886	0.000	0.000	0.000	-0.366	1	0.03	0.04	0.05
1A	15	-19.817	-1.778	0.052	0.000	0.091	-0.092	1	0.01	0.02	0.03
1B	15	-19.817	-1.216	0.052	0.000	0.091	-0.200	1	0.00	0.02	0.03
1C	15	-19.817	-1.778	-0.052	0.000	-0.091	-0.092	1	0.01	0.02	0.03
1D	15	-19.817	-1.216	-0.052	0.000	-0.091	-0.200	1	0.00	0.02	0.03
1E	15	-3.983	-1.778	0.052	0.000	0.091	-0.092	1	0.01	0.00	0.01
1F	15	-3.983	-1.216	0.052	0.000	0.091	-0.200	1	0.00	0.00	0.01
1G	15	-3.983	-1.778	-0.052	0.000	-0.091	-0.092	1	0.01	0.00	0.01
1H	15	-3.983	-1.216	-0.052	0.000	-0.091	-0.200	1	0.00	0.00	0.01
1I	15	-18.901	-1.760	0.172	0.000	0.302	-0.100	1	0.01	0.02	0.04
1J	15	-18.901	-1.234	0.172	0.000	0.302	-0.192	1	0.00	0.02	0.04
1K	15	-18.901	-1.760	-0.171	0.000	-0.302	-0.100	1	0.01	0.02	0.04
1L	15	-18.901	-1.234	-0.171	0.000	-0.302	-0.192	1	0.00	0.02	0.04
1M	15	-4.899	-1.760	0.172	0.000	0.302	-0.100	1	0.01	0.01	0.02
1N	15	-4.899	-1.234	0.172	0.000	0.302	-0.192	1	0.00	0.01	0.03
1O	15	-4.899	-1.760	-0.171	0.000	-0.302	-0.100	1	0.01	0.01	0.02
1P	15	-4.899	-1.234	-0.171	0.000	-0.302	-0.192	1	0.00	0.01	0.03
1Q	15	-34.314	-2.358	0.052	0.000	0.091	-0.000	1	0.01	0.04	0.04
1R	15	-34.314	-0.636	0.052	0.000	0.091	-0.291	1	0.00	0.04	0.05
1S	15	-34.314	-2.358	-0.052	0.000	-0.091	-0.000	1	0.01	0.04	0.04
1T	15	-34.314	-0.636	-0.052	0.000	-0.091	-0.291	1	0.00	0.04	0.05
1U	15	10.514	-2.358	0.052	0.000	0.091	-0.000	1	0.01	0.01	0.02
1V	15	10.514	-0.636	0.052	0.000	0.091	-0.291	1	0.00	0.01	0.02
1W	15	10.514	-2.358	-0.052	0.000	-0.091	-0.000	1	0.01	0.01	0.02
1X	15	10.514	-0.636	-0.052	0.000	-0.091	-0.291	1	0.00	0.01	0.02
2	15	-34.200	-6.320	0.000	0.000	0.000	-0.808	1	0.02	0.04	0.06
7	15	-29.770	-5.307	0.000	0.000	0.000	-0.663	1	0.02	0.03	0.05
8	15	-36.420	-6.910	0.000	0.000	0.000	-0.888	1	0.03	0.04	0.06

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota	
1A	-19.817	0.099	0.170	1	1.0000	0.9862	0.9954	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'='	6
1B	-19.817	0.099	-0.200	1	1.0000	0.9862	0.9964	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'='	6
1C	-19.817	-0.099	0.170	1	1.0000	0.9862	0.9954	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'='	6
1D	-19.817	-0.099	-0.200	1	1.0000	0.9862	0.9964	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'='	6
1E	-3.983	0.099	0.170	1	1.0000	0.9972	0.9991	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'='	6
1F	-3.983	0.099	-0.200	1	1.0000	0.9972	0.9993	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'='	6
1G	-3.983	-0.099	0.170	1	1.0000	0.9972	0.9991	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'='	6
1H	-3.983	-0.099	-0.200	1	1.0000	0.9972	0.9993	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'='	6
1I	-18.901	0.328	0.163	1	1.0000	0.9868	0.9955	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'='	6
1J	-18.901	0.328	-0.192	1	1.0000	0.9868	0.9965	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'='	6
1K	-18.901	-0.328	0.163	1	1.0000	0.9868	0.9955	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'='	6
1L	-18.901	-0.328	-0.192	1	1.0000	0.9868	0.9965	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'='	6
1M	-4.899	0.328	0.163	1	1.0000	0.9966	0.9988	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'='	6
1N	-4.899	0.328	-0.192	1	1.0000	0.9966	0.9991	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'='	6
1O	-4.899	-0.328	0.163	1	1.0000	0.9966	0.9988	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'='	6
1P	-4.899	-0.328	-0.192	1	1.0000	0.9966	0.9991	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'='	6
1Q	-34.314	0.099	0.352	1	1.0000	0.9760	0.9936	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'='	6
1R	-34.314	0.099	-0.291	1	1.0000	0.9760	0.9954	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'='	6
1S	-34.314	-0.099	0.352	1	1.0000	0.9760	0.9936	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'='	6
1T	-34.314	-0.099	-0.291	1	1.0000	0.9760	0.9954	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'='	6
2	-34.200	0.000	-0.808	1	1.0000	0.9841	0.9931	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'='	6
7	-29.770	0.000	-0.663	1	1.0000	0.9861	0.9939	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'='	6
8	-36.420	0.000	-0.888	1	1.0000	0.9830	0.9927	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'='	6

ASTA NUM. 16 NI 4623 NF 4702 Lungh. 84.9 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio:		0.24	0.24	kN/m	Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO			
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota				
	cm	kN			kN*m											
1A	0	-22.442	0.423	0.132	0.000	0.091	-0.092	1	0.00	0.03	0.03					
1B	0	-22.442	0.627	0.132	0.000	0.091	-0.200	1	0.00	0.03	0.04					
1C	0	-22.442	0.423	-0.132	0.000	-0.091	-0.092	1	0.00	0.03	0.03					
1D	0	-22.442	0.627	-0.132	0.000	-0.091	-0.200	1	0.00	0.03	0.04					
1E	0	-5.238	0.423	0.132	0.000	0.091	-0.092	1	0.00	0.01	0.01					
1F	0	-5.238	0.627	0.132	0.000	0.091	-0.200	1	0.00	0.01	0.02					
1G	0	-5.238	0.423	-0.132	0.000	-0.091	-0.092	1	0.00	0.01	0.01					
1H	0	-5.238	0.627	-0.132	0.000	-0.091	-0.200	1	0.00	0.01	0.02					
1I	0	-21.395	0.433	0.439	0.000	0.304	-0.100	1	0.00	0.02	0.04					
1J	0	-21.395	0.617	0.439	0.000	0.304	-0.192	1	0.00	0.02	0.05					
1K	0	-21.395	0.433	-0.439	0.000	-0.304	-0.100	1	0.00	0.02	0.04					
1L	0	-21.395	0.617	-0.439	0.000	-0.304	-0.192	1	0.00	0.02	0.05					
1M	0	-6.285	0.433	0.439	0.000	0.304	-0.100	1	0.00	0.01	0.03					
1N	0	-6.285	0.617	0.439	0.000	0.304	-0.192	1	0.00	0.01	0.03					
1O	0	-6.285	0.433	-0.439	0.000	-0.304	-0.100	1	0.00	0.01	0.03					
1P	0	-6.285	0.617	-0.439	0.000	-0.304	-0.192	1	0.00	0.01	0.03					
1Q	0	-37.970	0.228	0.132	0.000	0.091	-0.000	1	0.00	0.04	0.05					
1R	0	-37.970	0.822	0.132	0.000	0.091	-0.291	1	0.00	0.04	0.06					
1S	0	-37.970	0.228	-0.132	0.000	-0.091	-0.000	1	0.00	0.04	0.05					
1T	0	-37.970	0.822	-0.132	0.000	-0.091	-0.291	1	0.00	0.04	0.06					
1U	0	10.290	0.228	0.132	0.000	0.091	-0.000	1	0.00	0.01	0.02					
1V	0	10.290	0.822	0.132	0.000	0.091	-0.291	1	0.00	0.01	0.02					
1W	0	10.290	0.228	-0.132	0.000	-0.091	-0.000	1	0.00	0.01	0.02					
1X	0	10.290	0.822	-0.132	0.000	-0.091	-0.291	1	0.00	0.01	0.02					
2	0	-41.020	2.356	0.000	0.000	0.000	-0.808	1	0.01	0.05	0.07					
7	0	-35.590	1.967	0.000	0.000	0.000	-0.663	1	0.01	0.04	0.06					
8	0	-43.810	2.578	0.000	0.000	0.000	-0.888	1	0.01	0.05	0.07					
1A	8	-22.451	0.403	0.132	0.000	0.080	-0.058	1	0.00	0.03	0.03					
1B	8	-22.451	0.606	0.132	0.000	0.080	-0.145	1	0.00	0.03	0.03					
1C	8	-22.451	0.403	-0.132	0.000	-0.080	-0.058	1	0.00	0.03	0.03					
1D	8	-22.451	0.606	-0.132	0.000	-0.080	-0.145	1	0.00	0.03	0.03					
1E	8	-5.247	0.403	0.132	0.000	0.080	-0.058	1	0.00	0.01	0.01					
1F	8	-5.247	0.606	0.132	0.000	0.080	-0.145	1	0.00	0.01	0.01					
1G	8	-5.247	0.403	-0.132	0.000	-0.080	-0.058	1	0.00	0.01	0.01					
1H	8	-5.247	0.606	-0.132	0.000	-0.080	-0.145	1	0.00	0.01	0.01					
1I	8	-21.404	0.412	0.439	0.000	0.266	-0.064	1	0.00	0.02	0.04					
1J	8	-21.404	0.597	0.439	0.000	0.266	-0.140	1	0.00	0.02	0.04					
1K	8	-21.404	0.412	-0.439	0.000	-0.266	-0.064	1	0.00	0.02	0.04					
1L	8	-21.404	0.597	-0.439	0.000	-0.266	-0.140	1	0.00	0.02	0.04					
1M	8	-6.294	0.412	0.439	0.000	0.266	-0.064	1	0.00	0.01	0.02					
1N	8	-6.294	0.597	0.439	0.000	0.266	-0.140	1	0.00	0.01	0.02					
1O	8	-6.294	0.412	-0.439	0.000	-0.266	-0.064	1	0.00	0.01	0.02					
1P	8	-6.294	0.597	-0.439	0.000	-0.266	-0.140	1	0.00	0.01	0.02					
1Q	8	-37.979	0.208	0.132	0.000	0.080	0.018	1	0.00	0.04	0.05					
1R	8	-37.979	0.801	0.132	0.000	0.080	-0.221	1	0.00	0.04	0.05					
1S	8	-37.979	0.208	-0.132	0.000	-0.080	0.018	1	0.00	0.04	0.05					
1T	8	-37.979	0.801	-0.132	0.000	-0.080	-0.221	1	0.00	0.04	0.05					
1U	8	10.281	0.208	0.132	0.000	0.080	0.018	1	0.00	0.01	0.02					
1V	8	10.281	0.801	0.132	0.000	0.080	-0.221	1	0.00	0.01	0.02					
1W	8	10.281	0.208	-0.132	0.000	-0.080	0.018	1	0.00	0.01	0.02					
1X	8	10.281	0.801	-0.132	0.000	-0.080	-0.221	1	0.00	0.01	0.02					
2	8	-41.031	2.329	0.000	0.000	-0.000	-0.609	1	0.01	0.05	0.06					
7	8	-35.601	1.941	0.000	0.000	-0.000	-0.498	1	0.01	0.04	0.05					
8	8	-43.822	2.551	0.000	0.000	-0.000	-0.670	1	0.01	0.05	0.07					
1A	17	-22.460	0.382	0.132	0.000	0.069	-0.027	1	0.00	0.03	0.03					
1B	17	-22.460	0.586	0.132	0.000	0.069	-0.093	1	0.00	0.03	0.03					
1C	17	-22.460	0.382	-0.132	0.000	-0.069	-0.027	1	0.00	0.03	0.03					
1D	17	-22.460	0.586	-0.132	0.000	-0.069	-0.093	1	0.00	0.03	0.03					
1E	17	-5.256	0.382	0.132	0.000	0.069	-0.027	1	0.00	0.01	0.01					
1F	17	-5.256	0.586	0.132	0.000	0.069	-0.093	1	0.00	0.01	0.01					
1G	17	-5.256	0.382	-0.132	0.000	-0.069	-0.027	1	0.00	0.01	0.01					
1H	17	-5.256	0.586	-0.132	0.000	-0.069	-0.093	1	0.00	0.01	0.01					
1I	17	-21.413	0.392	0.439	0.000	0.228	-0.031	1	0.00	0.02	0.04					
1J	17	-21.413	0.576	0.439	0.000	0.228	-0.089	1	0.00	0.02	0.04					
1K	17	-21.413	0.392	-0.439	0.000	-0.228	-0.031	1	0.00	0.02	0.04					
1L	17	-21.413	0.576	-0.439	0.000	-0.228	-0.089	1	0.00	0.02	0.04					
1M	17	-6.303	0.392	0.439	0.000	0.228	-0.031	1	0.00	0.01	0.02					
1N	17	-6.303	0.576	0.439	0.000	0.228	-0.089	1	0.00	0.01	0.02					
1O	17	-6.303	0.392	-0.439	0.000	-0.228	-0.031	1	0.00	0.01	0.02					
1P	17	-6.303	0.576	-0.439	0.000	-0.228	-0.089	1	0.00	0.01	0.02					
1Q	17	-37.988	0.187	0.132	0.000	0.069	0.034	1	0.00	0.04	0.05					
1R	17	-37.988	0.781	0.132	0.000	0.069	-0.154	1	0.00	0.04	0.05					
1S	17	-37.988	0.187	-0.132	0.000	-0.069	0.034	1	0.00	0.04	0.05					
1T	17	-37.988	0.781	-0.132	0.000	-0.069	-0.154	1	0.00	0.04	0.05					
1U	17	10.272	0.187	0.132	0.000	0.069	0.034	1	0.00	0.01	0.02					
1V	17	10.272	0.781	0.132	0.000	0.069	-0.154	1	0.00	0.01	0.02					
1W	17	10.272	0.187	-0.132	0.000	-0.069	0.034	1	0.00	0.01	0.02					
1X	17	10.272	0.781	-0.132	0.000	-0.069	-0.154	1	0.00	0.01	0.02					
2	17	-41.042	2.303	0.000	0.000	-0.000	-0.412	1	0.01	0.05	0.06					
7	17	-35.612	1.914	0.000	0.000	-0.000	-0.334	1	0.01	0.04	0.05					
8	17	-43.834	2.525	0.000	0.000	-0.000	-0.455	1	0.01	0.05	0.06					
1A	25	-22.469	0.362	0.132	0.000	0.057	0.002	1	0.00	0.03	0.03					
1B	25	-22.469	0.565	0.132	0.000	0.057	-0.042	1	0.00	0.03	0.03					
1C	25	-22.469	0.362	-0.132	0.000	-0.057	0.002	1	0.00	0.03	0.03					
1D	25	-22.469	0.565	-0.132	0.000	-0.057	-0.042	1	0.00	0.03	0.03					
1E	25	-5.265	0.362	0.132	0.000	0.057	0.002	1	0.00	0.01	0.01					
1F	25	-5.265	0.565	0.132	0.000	0.057	-0.042	1	0.00	0.01	0.01					

1G	25	-5.265	0.362	-0.132	0.000	-0.057	0.002	1	0.00	0.01	0.01
1H	25	-5.265	0.565	-0.132	0.000	-0.057	-0.042	1	0.00	0.01	0.01
1I	25	-21.422	0.372	0.439	0.000	0.190	0.001	1	0.00	0.02	0.03
1J	25	-21.422	0.556	0.439	0.000	0.190	-0.040	1	0.00	0.02	0.04
1K	25	-21.422	0.372	-0.439	0.000	-0.190	0.001	1	0.00	0.02	0.03
1L	25	-21.422	0.556	-0.439	0.000	-0.190	-0.040	1	0.00	0.02	0.04
1M	25	-6.312	0.372	0.439	0.000	0.190	0.001	1	0.00	0.01	0.02
1N	25	-6.312	0.556	0.439	0.000	0.190	-0.040	1	0.00	0.01	0.02
1O	25	-6.312	0.372	-0.439	0.000	-0.190	0.001	1	0.00	0.01	0.02
1P	25	-6.312	0.556	-0.439	0.000	-0.190	-0.040	1	0.00	0.01	0.02
1Q	25	-37.997	0.167	0.132	0.000	0.057	0.048	1	0.00	0.04	0.05
1R	25	-37.997	0.761	0.132	0.000	0.057	-0.087	1	0.00	0.04	0.05
1S	25	-37.997	0.167	-0.132	0.000	-0.057	0.048	1	0.00	0.04	0.05
1T	25	-37.997	0.761	-0.132	0.000	-0.057	-0.087	1	0.00	0.04	0.05
1U	25	10.263	0.167	0.132	0.000	0.057	0.048	1	0.00	0.01	0.02
1V	25	10.263	0.761	0.132	0.000	0.057	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
1W	25	10.263	0.167	-0.132	0.000	-0.057	0.048	1	0.00	0.01	0.02
1X	25	10.263	0.761	-0.132	0.000	-0.057	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
2	25	-41.053	2.276	0.000	0.000	-0.000	-0.218	1	0.01	0.05	0.05
7	25	-35.623	1.888	0.000	0.000	-0.000	-0.173	1	0.01	0.04	0.04
8	25	-43.846	2.498	0.000	0.000	-0.000	-0.241	1	0.01	0.05	0.06
1A	34	-22.478	0.342	0.132	0.000	0.046	0.030	1	0.00	0.03	0.03
1B	34	-22.478	0.545	0.132	0.000	0.046	0.007	1	0.00	0.03	0.03
1C	34	-22.478	0.342	-0.132	0.000	-0.046	0.030	1	0.00	0.03	0.03
1D	34	-22.478	0.545	-0.132	0.000	-0.046	0.007	1	0.00	0.03	0.03
1E	34	-5.274	0.342	0.132	0.000	0.046	0.030	1	0.00	0.01	0.01
1F	34	-5.274	0.545	0.132	0.000	0.046	0.007	1	0.00	0.01	0.01
1G	34	-5.274	0.342	-0.132	0.000	-0.046	0.030	1	0.00	0.01	0.01
1H	34	-5.274	0.545	-0.132	0.000	-0.046	0.007	1	0.00	0.01	0.01
1I	34	-21.431	0.351	0.439	0.000	0.153	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1J	34	-21.431	0.535	0.439	0.000	0.153	0.006	1	0.00	0.02	0.03
1K	34	-21.431	0.351	-0.439	0.000	-0.153	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1L	34	-21.431	0.535	-0.439	0.000	-0.153	0.006	1	0.00	0.02	0.03
1M	34	-6.321	0.351	0.439	0.000	0.153	0.031	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	-6.321	0.535	0.439	0.000	0.153	0.006	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	-6.321	0.351	-0.439	0.000	-0.153	0.031	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	-6.321	0.535	-0.439	0.000	-0.153	0.006	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-38.006	0.146	0.132	0.000	0.046	0.061	1	0.00	0.04	0.05
1R	34	-38.006	0.740	0.132	0.000	0.046	-0.023	1	0.00	0.04	0.05
1S	34	-38.006	0.146	-0.132	0.000	-0.046	0.061	1	0.00	0.04	0.05
1T	34	-38.006	0.740	-0.132	0.000	-0.046	-0.023	1	0.00	0.04	0.05
1U	34	10.254	0.146	0.132	0.000	0.046	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	10.254	0.740	0.132	0.000	0.046	-0.023	1	0.00	0.01	0.01
1W	34	10.254	0.146	-0.132	0.000	-0.046	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	10.254	0.740	-0.132	0.000	-0.046	-0.023	1	0.00	0.01	0.01
2	34	-41.064	2.250	0.000	0.000	-0.000	-0.026	1	0.01	0.05	0.05
7	34	-35.634	1.861	0.000	0.000	-0.000	-0.013	1	0.01	0.04	0.04
8	34	-43.858	2.472	0.000	0.000	-0.000	-0.030	1	0.01	0.05	0.05
1A	42	-22.487	0.321	0.132	0.000	0.035	0.056	1	0.00	0.03	0.03
1B	42	-22.487	0.524	0.132	0.000	0.035	0.055	1	0.00	0.03	0.03
1C	42	-22.487	0.321	-0.132	0.000	-0.035	0.056	1	0.00	0.03	0.03
1D	42	-22.487	0.524	-0.132	0.000	-0.035	0.055	1	0.00	0.03	0.03
1E	42	-5.283	0.321	0.132	0.000	0.035	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1F	42	-5.283	0.524	0.132	0.000	0.035	0.055	1	0.00	0.01	0.01
1G	42	-5.283	0.321	-0.132	0.000	-0.035	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1H	42	-5.283	0.524	-0.132	0.000	-0.035	0.055	1	0.00	0.01	0.01
1I	42	-21.440	0.331	0.439	0.000	0.115	0.059	1	0.00	0.02	0.03
1J	42	-21.440	0.515	0.439	0.000	0.115	0.052	1	0.00	0.02	0.03
1K	42	-21.440	0.331	-0.439	0.000	-0.115	0.059	1	0.00	0.02	0.03
1L	42	-21.440	0.515	-0.439	0.000	-0.115	0.052	1	0.00	0.02	0.03
1M	42	-6.330	0.331	0.439	0.000	0.115	0.059	1	0.00	0.01	0.01
1N	42	-6.330	0.515	0.439	0.000	0.115	0.052	1	0.00	0.01	0.01
1O	42	-6.330	0.331	-0.439	0.000	-0.115	0.059	1	0.00	0.01	0.01
1P	42	-6.330	0.515	-0.439	0.000	-0.115	0.052	1	0.00	0.01	0.01
1Q	42	-38.015	0.126	0.132	0.000	0.035	0.071	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-38.015	0.720	0.132	0.000	0.035	0.040	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-38.015	0.126	-0.132	0.000	-0.035	0.071	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-38.015	0.720	-0.132	0.000	-0.035	0.040	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	10.245	0.126	0.132	0.000	0.035	0.071	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	10.245	0.720	0.132	0.000	0.035	0.040	1	0.00	0.01	0.01
1W	42	10.245	0.126	-0.132	0.000	-0.035	0.071	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	10.245	0.720	-0.132	0.000	-0.035	0.040	1	0.00	0.01	0.01
2	42	-41.075	2.224	0.000	0.000	-0.000	0.164	1	0.01	0.05	0.05
7	42	-35.645	1.835	0.000	0.000	-0.000	0.143	1	0.01	0.04	0.04
8	42	-43.870	2.445	0.000	0.000	-0.000	0.178	1	0.01	0.05	0.05
1A	51	-22.496	0.301	0.132	0.000	0.023	0.081	1	0.00	0.03	0.03
1B	51	-22.496	0.504	0.132	0.000	0.023	0.100	1	0.00	0.03	0.03
1C	51	-22.496	0.301	-0.132	0.000	-0.023	0.081	1	0.00	0.03	0.03
1D	51	-22.496	0.504	-0.132	0.000	-0.023	0.100	1	0.00	0.03	0.03
1E	51	-5.292	0.301	0.132	0.000	0.023	0.081	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	-5.292	0.504	0.132	0.000	0.023	0.100	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	-5.292	0.301	-0.132	0.000	-0.023	0.081	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	-5.292	0.504	-0.132	0.000	-0.023	0.100	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	-21.449	0.310	0.439	0.000	0.077	0.086	1	0.00	0.02	0.03
1J	51	-21.449	0.494	0.439	0.000	0.077	0.095	1	0.00	0.02	0.03
1K	51	-21.449	0.310	-0.439	0.000	-0.077	0.086	1	0.00	0.02	0.03
1L	51	-21.449	0.494	-0.439	0.000	-0.077	0.095	1	0.00	0.02	0.03
1M	51	-6.339	0.310	0.439	0.000	0.077	0.086	1	0.00	0.01	0.01
1N	51	-6.339	0.494	0.439	0.000	0.077	0.095	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	-6.339	0.310	-0.439	0.000	-0.077	0.086	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	-6.339	0.494	-0.439	0.000	-0.077	0.095	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-38.024	0.105	0.132	0.000	0.023	0.080	1	0.00	0.04	0.05
1R	51	-38.024	0.699	0.132	0.000	0.023	0.101	1	0.00	0.04	0.05
1S	51	-38.024	0.105	-0.132	0.000	-0.023	0.080	1	0.00	0.04	0.05
1T	51	-38.024	0.699	-0.132	0.000	-0.023	0.101	1	0.00	0.04	0.05

1U	51	10.236	0.105	0.132	0.000	0.023	0.080	1	0.00	0.01	0.01
1V	51	10.236	0.699	0.132	0.000	0.023	0.101	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	10.236	0.105	-0.132	0.000	-0.023	0.080	1	0.00	0.01	0.01
1X	51	10.236	0.699	-0.132	0.000	-0.023	0.101	1	0.00	0.01	0.02
2	51	-41.086	2.197	0.000	0.000	-0.000	0.351	1	0.01	0.05	0.06
7	51	-35.656	1.808	0.000	0.000	-0.000	0.298	1	0.01	0.04	0.05
8	51	-43.882	2.418	0.000	0.000	-0.000	0.385	1	0.01	0.05	0.06
1A	59	-22.505	0.280	0.132	0.000	0.012	0.103	1	0.00	0.03	0.03
1B	59	-22.505	0.484	0.132	0.000	0.012	0.144	1	0.00	0.03	0.03
1C	59	-22.505	0.280	-0.132	0.000	-0.012	0.103	1	0.00	0.03	0.03
1D	59	-22.505	0.484	-0.132	0.000	-0.012	0.144	1	0.00	0.03	0.03
1E	59	-5.301	0.280	0.132	0.000	0.012	0.103	1	0.00	0.01	0.01
1F	59	-5.301	0.484	0.132	0.000	0.012	0.144	1	0.00	0.01	0.01
1G	59	-5.301	0.280	-0.132	0.000	-0.012	0.103	1	0.00	0.01	0.01
1H	59	-5.301	0.484	-0.132	0.000	-0.012	0.144	1	0.00	0.01	0.01
1I	59	-21.458	0.290	0.439	0.000	0.040	0.111	1	0.00	0.02	0.03
1J	59	-21.458	0.474	0.439	0.000	0.040	0.137	1	0.00	0.02	0.03
1K	59	-21.458	0.290	-0.439	0.000	-0.040	0.111	1	0.00	0.02	0.03
1L	59	-21.458	0.474	-0.439	0.000	-0.040	0.137	1	0.00	0.02	0.03
1M	59	-6.348	0.290	0.439	0.000	0.040	0.111	1	0.00	0.01	0.01
1N	59	-6.348	0.474	0.439	0.000	0.040	0.137	1	0.00	0.01	0.01
1O	59	-6.348	0.290	-0.439	0.000	-0.040	0.111	1	0.00	0.01	0.01
1P	59	-6.348	0.474	-0.439	0.000	-0.040	0.137	1	0.00	0.01	0.01
1Q	59	-38.033	0.085	0.132	0.000	0.012	0.088	1	0.00	0.04	0.05
1R	59	-38.033	0.679	0.132	0.000	0.012	0.160	1	0.00	0.04	0.05
1S	59	-38.033	0.085	-0.132	0.000	-0.012	0.088	1	0.00	0.04	0.05
1T	59	-38.033	0.679	-0.132	0.000	-0.012	0.160	1	0.00	0.04	0.05
1U	59	10.227	0.085	0.132	0.000	0.012	0.088	1	0.00	0.01	0.01
1V	59	10.227	0.679	0.132	0.000	0.012	0.160	1	0.00	0.01	0.02
1W	59	10.227	0.085	-0.132	0.000	-0.012	0.088	1	0.00	0.01	0.01
1X	59	10.227	0.679	-0.132	0.000	-0.012	0.160	1	0.00	0.01	0.02
2	59	-41.097	2.171	0.000	0.000	-0.000	0.537	1	0.01	0.05	0.06
7	59	-35.667	1.782	0.000	0.000	-0.000	0.450	1	0.01	0.04	0.05
8	59	-43.894	2.392	0.000	0.000	-0.000	0.589	1	0.01	0.05	0.06
1A	68	-22.514	0.260	0.132	0.000	0.001	0.124	1	0.00	0.03	0.03
1B	68	-22.514	0.463	0.132	0.000	0.001	0.186	1	0.00	0.03	0.03
1C	68	-22.514	0.260	-0.132	0.000	-0.001	0.124	1	0.00	0.03	0.03
1D	68	-22.514	0.463	-0.132	0.000	-0.001	0.186	1	0.00	0.03	0.03
1E	68	-5.310	0.260	0.132	0.000	0.001	0.124	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	-5.310	0.463	0.132	0.000	0.001	0.186	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	-5.310	0.260	-0.132	0.000	-0.001	0.124	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	-5.310	0.463	-0.132	0.000	-0.001	0.186	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	-21.467	0.270	0.439	0.000	0.002	0.134	1	0.00	0.02	0.03
1J	68	-21.467	0.454	0.439	0.000	0.002	0.177	1	0.00	0.02	0.03
1K	68	-21.467	0.270	-0.439	0.000	-0.002	0.134	1	0.00	0.02	0.03
1L	68	-21.467	0.454	-0.439	0.000	-0.002	0.177	1	0.00	0.02	0.03
1M	68	-6.357	0.270	0.439	0.000	0.002	0.134	1	0.00	0.01	0.01
1N	68	-6.357	0.454	0.439	0.000	0.002	0.177	1	0.00	0.01	0.01
1O	68	-6.357	0.270	-0.439	0.000	-0.002	0.134	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	-6.357	0.454	-0.439	0.000	-0.002	0.177	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-38.042	0.065	0.132	0.000	0.001	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1R	68	-38.042	0.658	0.132	0.000	0.001	0.217	1	0.00	0.04	0.05
1S	68	-38.042	0.065	-0.132	0.000	-0.001	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1T	68	-38.042	0.658	-0.132	0.000	-0.001	0.217	1	0.00	0.04	0.05
1U	68	10.218	0.065	0.132	0.000	0.001	0.093	1	0.00	0.01	0.01
1V	68	10.218	0.658	0.132	0.000	0.001	0.217	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	10.218	0.065	-0.132	0.000	-0.001	0.093	1	0.00	0.01	0.01
1X	68	10.218	0.658	-0.132	0.000	-0.001	0.217	1	0.00	0.01	0.02
2	68	-41.108	2.144	0.000	0.000	-0.000	0.720	1	0.01	0.05	0.07
7	68	-35.678	1.755	0.000	0.000	-0.000	0.600	1	0.01	0.04	0.06
8	68	-43.906	2.365	0.000	0.000	-0.000	0.791	1	0.01	0.05	0.07
1A	76	-22.523	0.239	0.132	0.000	-0.011	0.143	1	0.00	0.03	0.03
1B	76	-22.523	0.443	0.132	0.000	-0.011	0.227	1	0.00	0.03	0.03
1C	76	-22.523	0.239	-0.132	0.000	0.011	0.143	1	0.00	0.03	0.03
1D	76	-22.523	0.443	-0.132	0.000	0.011	0.227	1	0.00	0.03	0.03
1E	76	-5.319	0.239	0.132	0.000	-0.011	0.143	1	0.00	0.01	0.01
1F	76	-5.319	0.443	0.132	0.000	-0.011	0.227	1	0.00	0.01	0.01
1G	76	-5.319	0.239	-0.132	0.000	0.011	0.143	1	0.00	0.01	0.01
1H	76	-5.319	0.443	-0.132	0.000	0.011	0.227	1	0.00	0.01	0.01
1I	76	-21.476	0.249	0.439	0.000	-0.036	0.155	1	0.00	0.02	0.03
1J	76	-21.476	0.433	0.439	0.000	-0.036	0.215	1	0.00	0.02	0.03
1K	76	-21.476	0.249	-0.439	0.000	0.036	0.155	1	0.00	0.02	0.03
1L	76	-21.476	0.433	-0.439	0.000	0.036	0.215	1	0.00	0.02	0.03
1M	76	-6.366	0.249	0.439	0.000	-0.036	0.155	1	0.00	0.01	0.01
1N	76	-6.366	0.433	0.439	0.000	-0.036	0.215	1	0.00	0.01	0.01
1O	76	-6.366	0.249	-0.439	0.000	0.036	0.155	1	0.00	0.01	0.01
1P	76	-6.366	0.433	-0.439	0.000	0.036	0.215	1	0.00	0.01	0.01
1Q	76	-38.051	0.044	0.132	0.000	-0.011	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1R	76	-38.051	0.638	0.132	0.000	-0.011	0.273	1	0.00	0.04	0.05
1S	76	-38.051	0.044	-0.132	0.000	0.011	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1T	76	-38.051	0.638	-0.132	0.000	0.011	0.273	1	0.00	0.04	0.05
1U	76	10.209	0.044	0.132	0.000	-0.011	0.097	1	0.00	0.01	0.01
1V	76	10.209	0.638	0.132	0.000	-0.011	0.273	1	0.00	0.01	0.02
1W	76	10.209	0.044	-0.132	0.000	0.011	0.097	1	0.00	0.01	0.01
1X	76	10.209	0.638	-0.132	0.000	0.011	0.273	1	0.00	0.01	0.02
2	76	-41.119	2.118	0.000	0.000	-0.000	0.900	1	0.01	0.05	0.07
7	76	-35.689	1.729	0.000	0.000	-0.000	0.748	1	0.01	0.04	0.06
8	76	-43.918	2.339	0.000	0.000	-0.000	0.991	1	0.01	0.05	0.08
1A	85	-22.532	0.219	0.132	0.000	-0.022	0.161	1	0.00	0.03	0.03
1B	85	-22.532	0.422	0.132	0.000	-0.022	0.266	1	0.00	0.03	0.03
1C	85	-22.532	0.219	-0.132	0.000	0.022	0.161	1	0.00	0.03	0.03
1D	85	-22.532	0.422	-0.132	0.000	0.022	0.266	1	0.00	0.03	0.03
1E	85	-5.328	0.219	0.132	0.000	-0.022	0.161	1	0.00	0.01	0.01
1F	85	-5.328	0.422	0.132	0.000	-0.022	0.266	1	0.00	0.01	0.01

1G	85	-5.328	0.219	-0.132	0.000	0.022	0.161	1	0.00	0.01	0.01
1H	85	-5.328	0.422	-0.132	0.000	0.022	0.266	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	-21.485	0.229	0.439	0.000	-0.073	0.175	1	0.00	0.02	0.03
1J	85	-21.485	0.413	0.439	0.000	-0.073	0.252	1	0.00	0.02	0.03
1K	85	-21.485	0.229	-0.439	0.000	0.073	0.175	1	0.00	0.02	0.03
1L	85	-21.485	0.413	-0.439	0.000	0.073	0.252	1	0.00	0.02	0.03
1M	85	-6.375	0.229	0.439	0.000	-0.073	0.175	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	-6.375	0.413	0.439	0.000	-0.073	0.252	1	0.00	0.01	0.02
1O	85	-6.375	0.229	-0.439	0.000	0.073	0.175	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	-6.375	0.413	-0.439	0.000	0.073	0.252	1	0.00	0.01	0.02
1Q	85	-38.060	0.024	0.132	0.000	-0.022	0.100	1	0.00	0.04	0.05
1R	85	-38.060	0.618	0.132	0.000	-0.022	0.327	1	0.00	0.04	0.05
1S	85	-38.060	0.024	-0.132	0.000	0.022	0.100	1	0.00	0.04	0.05
1T	85	-38.060	0.618	-0.132	0.000	0.022	0.327	1	0.00	0.04	0.05
1U	85	10.200	0.024	0.132	0.000	-0.022	0.100	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	10.200	0.618	0.132	0.000	-0.022	0.327	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	10.200	0.024	-0.132	0.000	0.022	0.100	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	10.200	0.618	-0.132	0.000	0.022	0.327	1	0.00	0.01	0.02
2	85	-41.130	2.091	0.000	0.000	-0.000	1.079	1	0.01	0.05	0.07
7	85	-35.700	1.702	0.000	0.000	-0.000	0.894	1	0.01	0.04	0.06
8	85	-43.930	2.312	0.000	0.000	-0.000	1.188	1	0.01	0.05	0.08

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----											
	kN	kN*m											
1A	-22.532	0.091	0.161	1	0.8271	0.9773	0.9935	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 32
1B	-22.532	0.091	0.266	1	0.8271	0.9773	0.9910	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 32
1C	-22.532	-0.091	0.161	1	0.8271	0.9773	0.9935	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 32
1D	-22.532	-0.091	0.266	1	0.8271	0.9773	0.9910	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 32
1E	-5.328	0.091	0.161	1	0.8271	0.9946	0.9985	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 32
1F	-5.328	0.091	0.266	1	0.8271	0.9946	0.9979	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 32
1G	-5.328	-0.091	0.161	1	0.8271	0.9946	0.9985	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 32
1H	-5.328	-0.091	0.266	1	0.8271	0.9946	0.9979	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 32
1I	-21.485	0.304	0.175	1	0.8271	0.9783	0.9937	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1J	-21.485	0.304	0.252	1	0.8271	0.9783	0.9913	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1K	-21.485	-0.304	0.175	1	0.8271	0.9783	0.9937	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1L	-21.485	-0.304	0.252	1	0.8271	0.9783	0.9913	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1M	-6.375	0.304	0.175	1	0.8271	0.9936	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1N	-6.375	0.304	0.252	1	0.8271	0.9936	0.9974	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1O	-6.375	-0.304	0.175	1	0.8271	0.9936	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1P	-6.375	-0.304	0.252	1	0.8271	0.9936	0.9974	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1Q	-38.060	0.091	0.100	1	0.8271	0.9616	1.0004	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1R	-38.060	0.091	0.327	1	0.8271	0.9616	0.9819	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1S	-38.060	-0.091	0.100	1	0.8271	0.9616	1.0004	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1T	-38.060	-0.091	0.327	1	0.8271	0.9616	0.9819	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
2	-41.130	-0.000	1.079	1	0.8271	1.0691	0.9822	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 32
7	-35.700	-0.000	0.894	1	0.8271	1.0600	0.9848	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
8	-43.930	-0.000	1.188	1	0.8271	1.0738	0.9810	--	--	0.06	--	0.09	Snell. 'zx'= 32

ASTA NUM. 17 NI 4702 NF 4714 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----	-----		-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-23.199	-1.054	0.175	0.000	0.022	0.266	1	0.00	0.03	0.03	
1B	0	-23.199	-0.608	0.175	0.000	0.022	0.161	1	0.00	0.03	0.03	
1C	0	-23.199	-1.054	-0.175	0.000	-0.022	0.266	1	0.00	0.03	0.03	
1D	0	-23.199	-0.608	-0.175	0.000	-0.022	0.161	1	0.00	0.03	0.03	
1E	0	-5.621	-1.054	0.175	0.000	0.022	0.266	1	0.00	0.01	0.01	
1F	0	-5.621	-0.608	0.175	0.000	0.022	0.161	1	0.00	0.01	0.01	
1G	0	-5.621	-1.054	-0.175	0.000	-0.022	0.266	1	0.00	0.01	0.01	
1H	0	-5.621	-0.608	-0.175	0.000	-0.022	0.161	1	0.00	0.01	0.01	
1I	0	-22.044	-1.030	0.584	0.000	0.073	0.252	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-22.044	-0.632	0.584	0.000	0.073	0.175	1	0.00	0.02	0.03	
1K	0	-22.044	-1.030	-0.584	0.000	-0.073	0.252	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-22.044	-0.632	-0.584	0.000	-0.073	0.175	1	0.00	0.02	0.03	
1M	0	-6.776	-1.030	0.584	0.000	0.073	0.252	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	-6.776	-0.632	0.584	0.000	0.073	0.175	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	-6.776	-1.030	-0.584	0.000	-0.073	0.252	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	-6.776	-0.632	-0.584	0.000	-0.073	0.175	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-38.696	-1.469	0.175	0.000	0.022	0.327	1	0.01	0.04	0.05	
1R	0	-38.696	-0.192	0.175	0.000	0.022	0.100	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-38.696	-1.469	-0.175	0.000	-0.022	0.327	1	0.01	0.04	0.05	
1T	0	-38.696	-0.192	-0.175	0.000	-0.022	0.100	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	9.876	-1.469	0.175	0.000	0.022	0.327	1	0.01	0.01	0.02	
1V	0	9.876	-0.192	0.175	0.000	0.022	0.100	1	0.00	0.01	0.01	
1W	0	9.876	-1.469	-0.175	0.000	-0.022	0.327	1	0.01	0.01	0.02	
1X	0	9.876	-0.192	-0.175	0.000	-0.022	0.100	1	0.00	0.01	0.01	
2	0	-43.440	-3.418	0.000	0.000	-0.000	1.079	1	0.01	0.05	0.08	
7	0	-37.620	-2.881	0.000	0.000	-0.000	0.894	1	0.01	0.04	0.07	
8	0	-46.460	-3.742	0.000	0.000	-0.000	1.188	1	0.01	0.05	0.08	
1A	10	-23.209	-1.078	0.175	0.000	0.039	0.200	1	0.00	0.03	0.03	
1B	10	-23.209	-0.632	0.175	0.000	0.039	0.058	1	0.00	0.03	0.03	
1C	10	-23.209	-1.078	-0.175	0.000	-0.040	0.200	1	0.00	0.03	0.03	

1D	10	-23.209	-0.632	-0.175	0.000	-0.040	0.058	1	0.00	0.03	0.03
1E	10	-5.631	-1.078	0.175	0.000	0.039	0.200	1	0.00	0.01	0.01
1F	10	-5.631	-0.632	0.175	0.000	0.039	0.058	1	0.00	0.01	0.01
1G	10	-5.631	-1.078	-0.175	0.000	-0.040	0.200	1	0.00	0.01	0.01
1H	10	-5.631	-0.632	-0.175	0.000	-0.040	0.058	1	0.00	0.01	0.01
1I	10	-22.054	-1.054	0.584	0.000	0.131	0.186	1	0.00	0.02	0.04
1J	10	-22.054	-0.656	0.584	0.000	0.131	0.072	1	0.00	0.02	0.03
1K	10	-22.054	-1.054	-0.584	0.000	-0.131	0.186	1	0.00	0.02	0.04
1L	10	-22.054	-0.656	-0.584	0.000	-0.131	0.072	1	0.00	0.02	0.03
1M	10	-6.786	-1.054	0.584	0.000	0.131	0.186	1	0.00	0.01	0.02
1N	10	-6.786	-0.656	0.584	0.000	0.131	0.072	1	0.00	0.01	0.02
1O	10	-6.786	-1.054	-0.584	0.000	-0.131	0.186	1	0.00	0.01	0.02
1P	10	-6.786	-0.656	-0.584	0.000	-0.131	0.072	1	0.00	0.01	0.02
1Q	10	-38.706	-1.493	0.175	0.000	0.039	0.305	1	0.01	0.04	0.05
1R	10	-38.706	-0.216	0.175	0.000	0.039	-0.047	1	0.00	0.04	0.05
1S	10	-38.706	-1.493	-0.175	0.000	-0.039	0.305	1	0.01	0.04	0.05
1T	10	-38.706	-0.216	-0.175	0.000	-0.039	-0.047	1	0.00	0.04	0.05
1U	10	9.866	-1.493	0.175	0.000	0.039	0.305	1	0.01	0.01	0.02
1V	10	9.866	-0.216	0.175	0.000	0.039	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
1W	10	9.866	-1.493	-0.175	0.000	-0.039	0.305	1	0.01	0.01	0.02
1X	10	9.866	-0.216	-0.175	0.000	-0.039	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
2	10	-43.453	-3.449	0.000	0.000	-0.000	0.736	1	0.01	0.05	0.07
7	10	-37.633	-2.912	0.000	0.000	-0.000	0.604	1	0.01	0.04	0.06
8	10	-46.473	-3.773	0.000	0.000	-0.000	0.812	1	0.01	0.05	0.07
1A	20	-23.219	-1.102	0.175	0.000	0.057	0.132	1	0.00	0.03	0.03
1B	20	-23.219	-0.656	0.175	0.000	0.057	-0.047	1	0.00	0.03	0.03
1C	20	-23.219	-1.102	-0.175	0.000	-0.057	0.132	1	0.00	0.03	0.03
1D	20	-23.219	-0.656	-0.175	0.000	-0.057	-0.047	1	0.00	0.03	0.03
1E	20	-5.641	-1.102	0.175	0.000	0.057	0.132	1	0.00	0.01	0.01
1F	20	-5.641	-0.656	0.175	0.000	0.057	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
1G	20	-5.641	-1.102	-0.175	0.000	-0.057	0.132	1	0.00	0.01	0.01
1H	20	-5.641	-0.656	-0.175	0.000	-0.057	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
1I	20	-22.064	-1.078	0.584	0.000	0.189	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1J	20	-22.064	-0.680	0.584	0.000	0.189	-0.033	1	0.00	0.02	0.04
1K	20	-22.064	-1.078	-0.584	0.000	-0.189	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1L	20	-22.064	-0.680	-0.584	0.000	-0.189	-0.033	1	0.00	0.02	0.04
1M	20	-6.796	-1.078	0.584	0.000	0.189	0.118	1	0.00	0.01	0.02
1N	20	-6.796	-0.680	0.584	0.000	0.189	-0.033	1	0.00	0.01	0.02
1O	20	-6.796	-1.078	-0.584	0.000	-0.189	0.118	1	0.00	0.01	0.02
1P	20	-6.796	-0.680	-0.584	0.000	-0.189	-0.033	1	0.00	0.01	0.02
1Q	20	-38.716	-1.517	0.175	0.000	0.057	0.281	1	0.01	0.04	0.05
1R	20	-38.716	-0.241	0.175	0.000	0.057	-0.196	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-38.716	-1.517	-0.175	0.000	-0.057	0.281	1	0.01	0.04	0.05
1T	20	-38.716	-0.241	-0.175	0.000	-0.057	-0.196	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	9.856	-1.517	0.175	0.000	0.057	0.281	1	0.01	0.01	0.02
1V	20	9.856	-0.241	0.175	0.000	0.057	-0.196	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	9.856	-1.517	-0.175	0.000	-0.057	0.281	1	0.01	0.01	0.02
1X	20	9.856	-0.241	-0.175	0.000	-0.057	-0.196	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-43.466	-3.481	0.000	0.000	-0.000	0.389	1	0.01	0.05	0.06
7	20	-37.646	-2.944	0.000	0.000	-0.000	0.311	1	0.01	0.04	0.05
8	20	-46.486	-3.805	0.000	0.000	-0.000	0.433	1	0.01	0.05	0.06
1A	30	-23.229	-1.126	0.175	0.000	0.074	0.061	1	0.00	0.03	0.03
1B	30	-23.229	-0.680	0.175	0.000	0.074	-0.155	1	0.00	0.03	0.03
1C	30	-23.229	-1.126	-0.175	0.000	-0.074	0.061	1	0.00	0.03	0.03
1D	30	-23.229	-0.680	-0.175	0.000	-0.074	-0.155	1	0.00	0.03	0.03
1E	30	-5.651	-1.126	0.175	0.000	0.074	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1F	30	-5.651	-0.680	0.175	0.000	0.074	-0.155	1	0.00	0.01	0.01
1G	30	-5.651	-1.126	-0.175	0.000	-0.074	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1H	30	-5.651	-0.680	-0.175	0.000	-0.074	-0.155	1	0.00	0.01	0.01
1I	30	-22.074	-1.102	0.584	0.000	0.246	0.048	1	0.00	0.02	0.04
1J	30	-22.074	-0.704	0.584	0.000	0.246	-0.141	1	0.00	0.02	0.04
1K	30	-22.074	-1.102	-0.584	0.000	-0.247	0.048	1	0.00	0.02	0.04
1L	30	-22.074	-0.704	-0.584	0.000	-0.247	-0.141	1	0.00	0.02	0.04
1M	30	-6.806	-1.102	0.584	0.000	0.246	0.048	1	0.00	0.01	0.02
1N	30	-6.806	-0.704	0.584	0.000	0.246	-0.141	1	0.00	0.01	0.02
1O	30	-6.806	-1.102	-0.584	0.000	-0.247	0.048	1	0.00	0.01	0.02
1P	30	-6.806	-0.704	-0.584	0.000	-0.247	-0.141	1	0.00	0.01	0.02
1Q	30	-38.726	-1.542	0.175	0.000	0.074	0.254	1	0.01	0.04	0.05
1R	30	-38.726	-0.265	0.175	0.000	0.074	-0.348	1	0.00	0.04	0.06
1S	30	-38.726	-1.542	-0.175	0.000	-0.074	0.254	1	0.01	0.04	0.05
1T	30	-38.726	-0.265	-0.175	0.000	-0.074	-0.348	1	0.00	0.04	0.06
1U	30	9.846	-1.542	0.175	0.000	0.074	0.254	1	0.01	0.01	0.02
1V	30	9.846	-0.265	0.175	0.000	0.074	-0.348	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.846	-1.542	-0.175	0.000	-0.074	0.254	1	0.01	0.01	0.02
1X	30	9.846	-0.265	-0.175	0.000	-0.074	-0.348	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-43.479	-3.512	0.000	0.000	-0.000	0.039	1	0.01	0.05	0.05
7	30	-37.659	-2.975	0.000	0.000	-0.000	0.015	1	0.01	0.04	0.04
8	30	-46.499	-3.836	0.000	0.000	-0.000	0.051	1	0.01	0.05	0.05
1A	40	-23.239	-1.150	0.175	0.000	0.091	-0.012	1	0.00	0.03	0.03
1B	40	-23.239	-0.704	0.175	0.000	0.091	-0.265	1	0.00	0.03	0.04
1C	40	-23.239	-1.150	-0.175	0.000	-0.092	-0.012	1	0.00	0.03	0.03
1D	40	-23.239	-0.704	-0.175	0.000	-0.092	-0.265	1	0.00	0.03	0.04
1E	40	-5.661	-1.150	0.175	0.000	0.091	-0.012	1	0.00	0.01	0.01
1F	40	-5.661	-0.704	0.175	0.000	0.091	-0.265	1	0.00	0.01	0.02
1G	40	-5.661	-1.150	-0.175	0.000	-0.092	-0.012	1	0.00	0.01	0.01
1H	40	-5.661	-0.704	-0.175	0.000	-0.092	-0.265	1	0.00	0.01	0.02
1I	40	-22.084	-1.126	0.584	0.000	0.304	-0.025	1	0.00	0.02	0.04
1J	40	-22.084	-0.728	0.584	0.000	0.304	-0.251	1	0.00	0.02	0.05
1K	40	-22.084	-1.126	-0.584	0.000	-0.304	-0.025	1	0.00	0.02	0.04
1L	40	-22.084	-0.728	-0.584	0.000	-0.304	-0.251	1	0.00	0.02	0.05
1M	40	-6.816	-1.126	0.584	0.000	0.304	-0.025	1	0.00	0.01	0.02
1N	40	-6.816	-0.728	0.584	0.000	0.304	-0.251	1	0.00	0.01	0.03
1O	40	-6.816	-1.126	-0.584	0.000	-0.304	-0.025	1	0.00	0.01	0.02
1P	40	-6.816	-0.728	-0.584	0.000	-0.304	-0.251	1	0.00	0.01	0.03
1Q	40	-38.736	-1.566	0.175	0.000	0.091	0.225	1	0.01	0.04	0.05

1R	40	-38.736	-0.289	0.175	0.000	0.091	-0.501	1	0.00	0.04	0.06
1S	40	-38.736	-1.566	-0.175	0.000	-0.091	0.225	1	0.01	0.04	0.05
1T	40	-38.736	-0.289	-0.175	0.000	-0.091	-0.501	1	0.00	0.04	0.06
1U	40	9.836	-1.566	0.175	0.000	0.091	0.225	1	0.01	0.01	0.02
1V	40	9.836	-0.289	0.175	0.000	0.091	-0.501	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	9.836	-1.566	-0.175	0.000	-0.091	0.225	1	0.01	0.01	0.02
1X	40	9.836	-0.289	-0.175	0.000	-0.091	-0.501	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-43.492	-3.544	0.000	0.000	-0.000	-0.313	1	0.01	0.05	0.06
7	40	-37.672	-3.006	0.000	0.000	-0.000	-0.284	1	0.01	0.04	0.05
8	40	-46.512	-3.868	0.000	0.000	-0.000	-0.334	1	0.01	0.05	0.06
1A	50	-23.249	-1.174	0.175	0.000	0.109	-0.087	1	0.00	0.03	0.03
1B	50	-23.249	-0.729	0.175	0.000	0.109	-0.377	1	0.00	0.03	0.04
1C	50	-23.249	-1.174	-0.175	0.000	-0.109	-0.087	1	0.00	0.03	0.03
1D	50	-23.249	-0.729	-0.175	0.000	-0.109	-0.377	1	0.00	0.03	0.04
1E	50	-5.671	-1.174	0.175	0.000	0.109	-0.087	1	0.00	0.01	0.01
1F	50	-5.671	-0.729	0.175	0.000	0.109	-0.377	1	0.00	0.01	0.02
1G	50	-5.671	-1.174	-0.175	0.000	-0.109	-0.087	1	0.00	0.01	0.01
1H	50	-5.671	-0.729	-0.175	0.000	-0.109	-0.377	1	0.00	0.01	0.02
1I	50	-22.094	-1.150	0.584	0.000	0.362	-0.100	1	0.00	0.02	0.05
1J	50	-22.094	-0.753	0.584	0.000	0.362	-0.364	1	0.00	0.02	0.05
1K	50	-22.094	-1.150	-0.584	0.000	-0.362	-0.100	1	0.00	0.02	0.05
1L	50	-22.094	-0.753	-0.584	0.000	-0.362	-0.364	1	0.00	0.02	0.05
1M	50	-6.826	-1.150	0.584	0.000	0.362	-0.100	1	0.00	0.01	0.03
1N	50	-6.826	-0.753	0.584	0.000	0.362	-0.364	1	0.00	0.01	0.04
1O	50	-6.826	-1.150	-0.584	0.000	-0.362	-0.100	1	0.00	0.01	0.03
1P	50	-6.826	-0.753	-0.584	0.000	-0.362	-0.364	1	0.00	0.01	0.04
1Q	50	-38.746	-1.590	0.175	0.000	0.109	0.193	1	0.01	0.04	0.05
1R	50	-38.746	-0.313	0.175	0.000	0.109	-0.658	1	0.00	0.04	0.07
1S	50	-38.746	-1.590	-0.175	0.000	-0.109	0.193	1	0.01	0.04	0.05
1T	50	-38.746	-0.313	-0.175	0.000	-0.109	-0.658	1	0.00	0.04	0.07
1U	50	9.826	-1.590	0.175	0.000	0.109	0.193	1	0.01	0.01	0.02
1V	50	9.826	-0.313	0.175	0.000	0.109	-0.658	1	0.00	0.01	0.03
1W	50	9.826	-1.590	-0.175	0.000	-0.109	0.193	1	0.01	0.01	0.02
1X	50	9.826	-0.313	-0.175	0.000	-0.109	-0.658	1	0.00	0.01	0.03
2	50	-43.505	-3.575	0.000	0.000	-0.000	-0.669	1	0.01	0.05	0.07
7	50	-37.685	-3.037	0.000	0.000	-0.000	-0.586	1	0.01	0.04	0.06
8	50	-46.525	-3.899	0.000	0.000	-0.000	-0.722	1	0.02	0.05	0.07
1A	60	-23.259	-1.198	0.175	0.000	0.126	-0.165	1	0.00	0.03	0.04
1B	60	-23.259	-0.753	0.175	0.000	0.126	-0.492	1	0.00	0.03	0.05
1C	60	-23.259	-1.198	-0.175	0.000	-0.126	-0.165	1	0.00	0.03	0.04
1D	60	-23.259	-0.753	-0.175	0.000	-0.126	-0.492	1	0.00	0.03	0.05
1E	60	-5.681	-1.198	0.175	0.000	0.126	-0.165	1	0.00	0.01	0.02
1F	60	-5.681	-0.753	0.175	0.000	0.126	-0.492	1	0.00	0.01	0.03
1G	60	-5.681	-1.198	-0.175	0.000	-0.126	-0.165	1	0.00	0.01	0.02
1H	60	-5.681	-0.753	-0.175	0.000	-0.126	-0.492	1	0.00	0.01	0.03
1I	60	-22.104	-1.174	0.584	0.000	0.420	-0.178	1	0.00	0.02	0.05
1J	60	-22.104	-0.777	0.584	0.000	0.420	-0.479	1	0.00	0.02	0.06
1K	60	-22.104	-1.174	-0.584	0.000	-0.420	-0.178	1	0.00	0.02	0.05
1L	60	-22.104	-0.777	-0.584	0.000	-0.420	-0.479	1	0.00	0.02	0.06
1M	60	-6.836	-1.174	0.584	0.000	0.420	-0.178	1	0.00	0.01	0.03
1N	60	-6.836	-0.777	0.584	0.000	0.420	-0.479	1	0.00	0.01	0.04
1O	60	-6.836	-1.174	-0.584	0.000	-0.420	-0.178	1	0.00	0.01	0.03
1P	60	-6.836	-0.777	-0.584	0.000	-0.420	-0.479	1	0.00	0.01	0.04
1Q	60	-38.756	-1.614	0.175	0.000	0.126	0.159	1	0.01	0.04	0.05
1R	60	-38.756	-0.337	0.175	0.000	0.126	-0.816	1	0.00	0.04	0.07
1S	60	-38.756	-1.614	-0.175	0.000	-0.126	0.159	1	0.01	0.04	0.05
1T	60	-38.756	-0.337	-0.175	0.000	-0.126	-0.816	1	0.00	0.04	0.07
1U	60	9.816	-1.614	0.175	0.000	0.126	0.159	1	0.01	0.01	0.02
1V	60	9.816	-0.337	0.175	0.000	0.126	-0.816	1	0.00	0.01	0.04
1W	60	9.816	-1.614	-0.175	0.000	-0.126	0.159	1	0.01	0.01	0.02
1X	60	9.816	-0.337	-0.175	0.000	-0.126	-0.816	1	0.00	0.01	0.04
2	60	-43.518	-3.606	0.000	0.000	-0.000	-1.028	1	0.01	0.05	0.08
7	60	-37.698	-3.069	0.000	0.000	-0.000	-0.891	1	0.01	0.04	0.07
8	60	-46.538	-3.930	0.000	0.000	-0.000	-1.114	1	0.02	0.05	0.08
1A	70	-23.269	-1.222	0.175	0.000	0.143	-0.245	1	0.00	0.03	0.04
1B	70	-23.269	-0.777	0.175	0.000	0.143	-0.610	1	0.00	0.03	0.05
1C	70	-23.269	-1.222	-0.175	0.000	-0.144	-0.245	1	0.00	0.03	0.04
1D	70	-23.269	-0.777	-0.175	0.000	-0.144	-0.610	1	0.00	0.03	0.05
1E	70	-5.691	-1.222	0.175	0.000	0.143	-0.245	1	0.00	0.01	0.02
1F	70	-5.691	-0.777	0.175	0.000	0.143	-0.610	1	0.00	0.01	0.03
1G	70	-5.691	-1.222	-0.175	0.000	-0.144	-0.245	1	0.00	0.01	0.02
1H	70	-5.691	-0.777	-0.175	0.000	-0.144	-0.610	1	0.00	0.01	0.03
1I	70	-22.114	-1.198	0.584	0.000	0.477	-0.258	1	0.00	0.02	0.06
1J	70	-22.114	-0.801	0.584	0.000	0.477	-0.596	1	0.00	0.02	0.07
1K	70	-22.114	-1.198	-0.584	0.000	-0.477	-0.258	1	0.00	0.02	0.06
1L	70	-22.114	-0.801	-0.584	0.000	-0.477	-0.596	1	0.00	0.02	0.07
1M	70	-6.846	-1.198	0.584	0.000	0.477	-0.258	1	0.00	0.01	0.04
1N	70	-6.846	-0.801	0.584	0.000	0.477	-0.596	1	0.00	0.01	0.05
1O	70	-6.846	-1.198	-0.584	0.000	-0.477	-0.258	1	0.00	0.01	0.04
1P	70	-6.846	-0.801	-0.584	0.000	-0.477	-0.596	1	0.00	0.01	0.05
1Q	70	-38.766	-1.638	0.175	0.000	0.143	0.123	1	0.01	0.04	0.05
1R	70	-38.766	-0.361	0.175	0.000	0.143	-0.977	1	0.00	0.04	0.08
1S	70	-38.766	-1.638	-0.175	0.000	-0.143	0.123	1	0.01	0.04	0.05
1T	70	-38.766	-0.361	-0.175	0.000	-0.143	-0.977	1	0.00	0.04	0.08
1U	70	9.806	-1.638	0.175	0.000	0.143	0.123	1	0.01	0.01	0.02
1V	70	9.806	-0.361	0.175	0.000	0.143	-0.977	1	0.00	0.01	0.04
1W	70	9.806	-1.638	-0.175	0.000	-0.143	0.123	1	0.01	0.01	0.02
1X	70	9.806	-0.361	-0.175	0.000	-0.143	-0.977	1	0.00	0.01	0.04
2	70	-43.531	-3.638	0.000	0.000	-0.000	-1.391	1	0.01	0.05	0.09
7	70	-37.711	-3.100	0.000	0.000	-0.000	-1.200	1	0.01	0.04	0.07
8	70	-46.551	-3.962	0.000	0.000	-0.000	-1.508	1	0.02	0.05	0.09
1A	80	-23.279	-1.247	0.175	0.000	0.161	-0.327	1	0.00	0.03	0.04
1B	80	-23.279	-0.801	0.175	0.000	0.161	-0.729	1	0.00	0.03	0.05
1C	80	-23.279	-1.247	-0.175	0.000	-0.161	-0.327	1	0.00	0.03	0.04

1D	80	-23.279	-0.801	-0.175	0.000	-0.161	-0.729	1	0.00	0.03	0.05
1E	80	-5.701	-1.247	0.175	0.000	0.161	-0.327	1	0.00	0.01	0.02
1F	80	-5.701	-0.801	0.175	0.000	0.161	-0.729	1	0.00	0.01	0.03
1G	80	-5.701	-1.247	-0.175	0.000	-0.161	-0.327	1	0.00	0.01	0.02
1H	80	-5.701	-0.801	-0.175	0.000	-0.161	-0.729	1	0.00	0.01	0.03
1I	80	-22.124	-1.223	0.584	0.000	0.535	-0.341	1	0.00	0.02	0.06
1J	80	-22.124	-0.825	0.584	0.000	0.535	-0.716	1	0.00	0.02	0.07
1K	80	-22.124	-1.223	-0.584	0.000	-0.535	-0.341	1	0.00	0.02	0.06
1L	80	-22.124	-0.825	-0.584	0.000	-0.535	-0.716	1	0.00	0.02	0.07
1M	80	-6.856	-1.223	0.584	0.000	0.535	-0.341	1	0.00	0.01	0.05
1N	80	-6.856	-0.825	0.584	0.000	0.535	-0.716	1	0.00	0.01	0.05
1O	80	-6.856	-1.223	-0.584	0.000	-0.535	-0.341	1	0.00	0.01	0.05
1P	80	-6.856	-0.825	-0.584	0.000	-0.535	-0.716	1	0.00	0.01	0.06
1Q	80	-38.776	-1.662	0.175	0.000	0.161	0.084	1	0.01	0.04	0.05
1R	80	-38.776	-0.385	0.175	0.000	0.161	-1.141	1	0.00	0.04	0.08
1S	80	-38.776	-1.662	-0.175	0.000	-0.161	0.084	1	0.01	0.04	0.05
1T	80	-38.776	-0.385	-0.175	0.000	-0.161	-1.141	1	0.00	0.04	0.08
1U	80	9.796	-1.662	0.175	0.000	0.161	0.084	1	0.01	0.01	0.02
1V	80	9.796	-0.385	0.175	0.000	0.161	-1.141	1	0.00	0.01	0.05
1W	80	9.796	-1.662	-0.175	0.000	-0.161	0.084	1	0.01	0.01	0.02
1X	80	9.796	-0.385	-0.175	0.000	-0.161	-1.141	1	0.00	0.01	0.05
2	80	-43.544	-3.669	0.000	0.000	-0.000	-1.756	1	0.01	0.05	0.10
7	80	-37.724	-3.131	0.000	0.000	-0.000	-1.511	1	0.01	0.04	0.08
8	80	-46.564	-3.993	0.000	0.000	-0.000	-1.906	1	0.02	0.05	0.10
1A	90	-23.289	-1.271	0.175	0.000	0.178	-0.412	1	0.00	0.03	0.05
1B	90	-23.289	-0.825	0.175	0.000	0.178	-0.851	1	0.00	0.03	0.06
1C	90	-23.289	-1.271	-0.175	0.000	-0.178	-0.412	1	0.00	0.03	0.05
1D	90	-23.289	-0.825	-0.175	0.000	-0.178	-0.851	1	0.00	0.03	0.06
1E	90	-5.711	-1.271	0.175	0.000	0.178	-0.412	1	0.00	0.01	0.03
1F	90	-5.711	-0.825	0.175	0.000	0.178	-0.851	1	0.00	0.01	0.04
1G	90	-5.711	-1.271	-0.175	0.000	-0.178	-0.412	1	0.00	0.01	0.03
1H	90	-5.711	-0.825	-0.175	0.000	-0.178	-0.851	1	0.00	0.01	0.04
1I	90	-22.134	-1.247	0.584	0.000	0.593	-0.425	1	0.00	0.02	0.07
1J	90	-22.134	-0.849	0.584	0.000	0.593	-0.838	1	0.00	0.02	0.08
1K	90	-22.134	-1.247	-0.584	0.000	-0.593	-0.425	1	0.00	0.02	0.07
1L	90	-22.134	-0.849	-0.584	0.000	-0.593	-0.838	1	0.00	0.02	0.08
1M	90	-6.866	-1.247	0.584	0.000	0.593	-0.425	1	0.00	0.01	0.05
1N	90	-6.866	-0.849	0.584	0.000	0.593	-0.838	1	0.00	0.01	0.06
1O	90	-6.866	-1.247	-0.584	0.000	-0.593	-0.425	1	0.00	0.01	0.05
1P	90	-6.866	-0.849	-0.584	0.000	-0.593	-0.838	1	0.00	0.01	0.06
1Q	90	-38.786	-1.686	0.175	0.000	0.178	0.043	1	0.01	0.04	0.05
1R	90	-38.786	-0.409	0.175	0.000	0.178	-1.307	1	0.00	0.04	0.09
1S	90	-38.786	-1.686	-0.175	0.000	-0.178	0.043	1	0.01	0.04	0.05
1T	90	-38.786	-0.409	-0.175	0.000	-0.178	-1.307	1	0.00	0.04	0.09
1U	90	9.786	-1.686	0.175	0.000	0.178	0.043	1	0.01	0.01	0.02
1V	90	9.786	-0.409	0.175	0.000	0.178	-1.307	1	0.00	0.01	0.05
1W	90	9.786	-1.686	-0.175	0.000	-0.178	0.043	1	0.01	0.01	0.02
1X	90	9.786	-0.409	-0.175	0.000	-0.178	-1.307	1	0.00	0.01	0.05
2	90	-43.557	-3.701	0.000	0.000	-0.000	-2.124	1	0.01	0.05	0.10
7	90	-37.737	-3.163	0.000	0.000	-0.000	-1.826	1	0.01	0.04	0.09
8	90	-46.577	-4.025	0.000	0.000	-0.000	-2.307	1	0.02	0.05	0.11
1A	100	-23.299	-1.295	0.175	0.000	0.195	-0.500	1	0.01	0.03	0.05
1B	100	-23.299	-0.849	0.175	0.000	0.195	-0.976	1	0.00	0.03	0.06
1C	100	-23.299	-1.295	-0.175	0.000	-0.196	-0.500	1	0.01	0.03	0.05
1D	100	-23.299	-0.849	-0.175	0.000	-0.196	-0.976	1	0.00	0.03	0.06
1E	100	-5.721	-1.295	0.175	0.000	0.195	-0.500	1	0.01	0.01	0.03
1F	100	-5.721	-0.849	0.175	0.000	0.195	-0.976	1	0.00	0.01	0.04
1G	100	-5.721	-1.295	-0.175	0.000	-0.196	-0.500	1	0.01	0.01	0.03
1H	100	-5.721	-0.849	-0.175	0.000	-0.196	-0.976	1	0.00	0.01	0.04
1I	100	-22.144	-1.271	0.584	0.000	0.650	-0.513	1	0.00	0.02	0.07
1J	100	-22.144	-0.873	0.584	0.000	0.650	-0.963	1	0.00	0.02	0.08
1K	100	-22.144	-1.271	-0.584	0.000	-0.650	-0.513	1	0.00	0.02	0.07
1L	100	-22.144	-0.873	-0.584	0.000	-0.650	-0.963	1	0.00	0.02	0.08
1M	100	-6.876	-1.271	0.584	0.000	0.650	-0.513	1	0.00	0.01	0.06
1N	100	-6.876	-0.873	0.584	0.000	0.650	-0.963	1	0.00	0.01	0.07
1O	100	-6.876	-1.271	-0.584	0.000	-0.650	-0.513	1	0.00	0.01	0.06
1P	100	-6.876	-0.873	-0.584	0.000	-0.650	-0.963	1	0.00	0.01	0.07
1Q	100	-38.796	-1.710	0.175	0.000	0.195	-0.001	1	0.01	0.04	0.05
1R	100	-38.796	-0.434	0.175	0.000	0.195	-1.475	1	0.00	0.04	0.09
1S	100	-38.796	-1.710	-0.175	0.000	-0.195	-0.001	1	0.01	0.04	0.05
1T	100	-38.796	-0.434	-0.175	0.000	-0.195	-1.475	1	0.00	0.04	0.09
1U	100	9.776	-1.710	0.175	0.000	0.195	-0.001	1	0.01	0.01	0.02
1V	100	9.776	-0.434	0.175	0.000	0.195	-1.475	1	0.00	0.01	0.06
1W	100	9.776	-1.710	-0.175	0.000	-0.195	-0.001	1	0.01	0.01	0.02
1X	100	9.776	-0.434	-0.175	0.000	-0.195	-1.475	1	0.00	0.01	0.06
2	100	-43.570	-3.732	0.000	0.000	-0.000	-2.496	1	0.01	0.05	0.11
7	100	-37.750	-3.194	0.000	0.000	-0.000	-2.144	1	0.01	0.04	0.10
8	100	-46.590	-4.056	0.000	0.000	-0.000	-2.711	1	0.02	0.05	0.12

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-23.299	0.195	-0.500	1	0.7721	0.9850	0.9922	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1B	-23.299	0.195	-0.976	1	0.7721	0.9850	0.9967	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1C	-23.299	-0.196	-0.500	1	0.7721	0.9850	0.9922	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1D	-23.299	-0.196	-0.976	1	0.7721	0.9850	0.9967	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1E	-5.721	0.195	-0.500	1	0.7721	0.9963	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1F	-5.721	0.195	-0.976	1	0.7721	0.9963	0.9992	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1G	-5.721	-0.196	-0.500	1	0.7721	0.9963	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38

1H	-5.721	-0.196	-0.976	1	0.7721	0.9963	0.9992	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx'='	38
1I	-22.144	0.650	-0.513	1	0.7721	0.9858	0.9931	--	--	0.03	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
1J	-22.144	0.650	-0.963	1	0.7721	0.9858	0.9967	--	--	0.03	--	0.09	Snell.	'zx'='	38
1K	-22.144	-0.650	-0.513	1	0.7721	0.9858	0.9931	--	--	0.03	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
1L	-22.144	-0.650	-0.963	1	0.7721	0.9858	0.9967	--	--	0.03	--	0.09	Snell.	'zx'='	38
1M	-6.876	0.650	-0.513	1	0.7721	0.9956	0.9979	--	--	0.01	--	0.06	Snell.	'zx'='	38
1N	-6.876	0.650	-0.963	1	0.7721	0.9956	0.9990	--	--	0.01	--	0.07	Snell.	'zx'='	38
1O	-6.876	-0.650	-0.513	1	0.7721	0.9956	0.9979	--	--	0.01	--	0.06	Snell.	'zx'='	38
1P	-6.876	-0.650	-0.963	1	0.7721	0.9956	0.9990	--	--	0.01	--	0.07	Snell.	'zx'='	38
1Q	-38.796	0.195	0.327	1	0.7721	0.9750	0.9994	--	--	0.06	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
1R	-38.796	0.195	-1.475	1	0.7721	0.9750	0.9965	--	--	0.06	--	0.11	Snell.	'zx'='	38
1S	-38.796	-0.195	0.327	1	0.7721	0.9751	0.9994	--	--	0.06	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
1T	-38.796	-0.195	-1.475	1	0.7721	0.9751	0.9965	--	--	0.06	--	0.11	Snell.	'zx'='	38
2	-43.570	-0.000	-2.496	1	0.7721	0.9959	0.9867	--	--	0.06	--	0.13	Snell.	'zx'='	38
7	-37.750	-0.000	-2.144	1	0.7721	0.9964	0.9888	--	--	0.05	--	0.11	Snell.	'zx'='	38
8	-46.590	-0.000	-2.711	1	0.7721	0.9954	0.9856	--	--	0.07	--	0.14	Snell.	'zx'='	38

ASTA NUM. 18 NI 4651 NF 4652 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-14.357	0.027	0.638	0.000	0.502	0.061	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-14.357	0.215	0.638	0.000	0.502	-0.106	1	0.00	0.02	0.05	
1C	0	-14.357	0.027	-0.639	0.000	-0.503	0.061	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-14.357	0.215	-0.639	0.000	-0.503	-0.106	1	0.00	0.02	0.05	
1E	0	-2.721	0.027	0.638	0.000	0.502	0.061	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	-2.721	0.215	0.638	0.000	0.502	-0.106	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-2.721	0.027	-0.639	0.000	-0.503	0.061	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	-2.721	0.215	-0.639	0.000	-0.503	-0.106	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-14.921	-0.029	0.373	0.000	0.297	0.114	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-14.921	0.271	0.373	0.000	0.297	-0.159	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-14.921	-0.029	-0.374	0.000	-0.298	0.114	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-14.921	0.271	-0.374	0.000	-0.298	-0.159	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-2.157	-0.029	0.373	0.000	0.297	0.114	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	-2.157	0.271	0.373	0.000	0.297	-0.159	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-2.157	-0.029	-0.374	0.000	-0.298	0.114	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	-2.157	0.271	-0.374	0.000	-0.298	-0.159	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-26.500	0.025	0.243	0.000	0.187	0.044	1	0.00	0.03	0.04	
1R	0	-26.500	0.218	0.243	0.000	0.187	-0.089	1	0.00	0.03	0.04	
1S	0	-26.500	0.025	-0.244	0.000	-0.188	0.044	1	0.00	0.03	0.04	
1T	0	-26.500	0.218	-0.244	0.000	-0.188	-0.089	1	0.00	0.03	0.04	
1U	0	9.422	0.025	0.243	0.000	0.187	0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	9.422	0.218	0.243	0.000	0.187	-0.089	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	9.422	0.025	-0.244	0.000	-0.188	0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	9.422	0.218	-0.244	0.000	-0.188	-0.089	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-22.120	0.110	-0.001	0.000	-0.001	-0.050	1	0.00	0.02	0.03	
7	0	-19.690	0.121	-0.001	0.000	-0.001	-0.045	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-24.000	0.104	-0.001	0.000	-0.001	-0.052	1	0.00	0.03	0.03	
1A	10	-14.367	0.003	0.638	0.000	0.438	0.062	1	0.00	0.02	0.04	
1B	10	-14.367	0.191	0.638	0.000	0.438	-0.085	1	0.00	0.02	0.04	
1C	10	-14.367	0.003	-0.639	0.000	-0.439	0.062	1	0.00	0.02	0.04	
1D	10	-14.367	0.191	-0.639	0.000	-0.439	-0.085	1	0.00	0.02	0.04	
1E	10	-2.731	0.003	0.638	0.000	0.438	0.062	1	0.00	0.00	0.03	
1F	10	-2.731	0.191	0.638	0.000	0.438	-0.085	1	0.00	0.00	0.03	
1G	10	-2.731	0.003	-0.639	0.000	-0.439	0.062	1	0.00	0.00	0.03	
1H	10	-2.731	0.191	-0.639	0.000	-0.439	-0.085	1	0.00	0.00	0.03	
1I	10	-14.931	-0.053	0.373	0.000	0.259	0.110	1	0.00	0.02	0.03	
1J	10	-14.931	0.247	0.373	0.000	0.259	-0.133	1	0.00	0.02	0.03	
1K	10	-14.931	-0.053	-0.374	0.000	-0.260	0.110	1	0.00	0.02	0.03	
1L	10	-14.931	0.247	-0.374	0.000	-0.260	-0.133	1	0.00	0.02	0.03	
1M	10	-2.168	-0.053	0.373	0.000	0.259	0.110	1	0.00	0.00	0.02	
1N	10	-2.168	0.247	0.373	0.000	0.259	-0.133	1	0.00	0.00	0.02	
1O	10	-2.168	-0.053	-0.374	0.000	-0.260	0.110	1	0.00	0.00	0.02	
1P	10	-2.168	0.247	-0.374	0.000	-0.260	-0.133	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	10	-26.510	0.001	0.243	0.000	0.163	0.046	1	0.00	0.03	0.04	
1R	10	-26.510	0.194	0.243	0.000	0.163	-0.069	1	0.00	0.03	0.04	
1S	10	-26.510	0.001	-0.244	0.000	-0.164	0.046	1	0.00	0.03	0.04	
1T	10	-26.510	0.194	-0.244	0.000	-0.164	-0.069	1	0.00	0.03	0.04	
1U	10	9.412	0.001	0.243	0.000	0.163	0.046	1	0.00	0.01	0.02	
1V	10	9.412	0.194	0.243	0.000	0.163	-0.069	1	0.00	0.01	0.02	
1W	10	9.412	0.001	-0.244	0.000	-0.164	0.046	1	0.00	0.01	0.02	
1X	10	9.412	0.194	-0.244	0.000	-0.164	-0.069	1	0.00	0.01	0.02	
2	10	-22.133	0.079	-0.001	0.000	-0.001	-0.040	1	0.00	0.02	0.03	
7	10	-19.703	0.090	-0.001	0.000	-0.001	-0.034	1	0.00	0.02	0.02	
8	10	-24.013	0.073	-0.001	0.000	-0.001	-0.043	1	0.00	0.03	0.03	
1A	20	-14.378	-0.021	0.638	0.000	0.374	0.061	1	0.00	0.02	0.04	
1B	20	-14.378	0.167	0.638	0.000	0.374	-0.067	1	0.00	0.02	0.04	
1C	20	-14.378	-0.021	-0.639	0.000	-0.375	0.061	1	0.00	0.02	0.04	
1D	20	-14.378	0.167	-0.639	0.000	-0.375	-0.067	1	0.00	0.02	0.04	
1E	20	-2.742	-0.021	0.638	0.000	0.374	0.061	1	0.00	0.00	0.02	
1F	20	-2.742	0.167	0.638	0.000	0.374	-0.067	1	0.00	0.00	0.02	
1G	20	-2.742	-0.021	-0.639	0.000	-0.375	0.061	1	0.00	0.00	0.02	
1H	20	-2.742	0.167	-0.639	0.000	-0.375	-0.067	1	0.00	0.00	0.02	
1I	20	-14.941	-0.077	0.373	0.000	0.222	0.103	1	0.00	0.02	0.03	
1J	20	-14.941	0.223	0.373	0.000	0.222	-0.110	1	0.00	0.02	0.03	
1K	20	-14.941	-0.077	-0.374	0.000	-0.222	0.103	1	0.00	0.02	0.03	
1L	20	-14.941	0.223	-0.374	0.000	-0.222	-0.110	1	0.00	0.02	0.03	
1M	20	-2.178	-0.077	0.373	0.000	0.222	0.103	1	0.00	0.00	0.02	
1N	20	-2.178	0.223	0.373	0.000	0.222	-0.110	1	0.00	0.00	0.02	

1O	20	-2.178	-0.077	-0.374	0.000	-0.222	0.103	1	0.00	0.00	0.02
1P	20	-2.178	0.223	-0.374	0.000	-0.222	-0.110	1	0.00	0.00	0.02
1Q	20	-26.521	-0.024	0.243	0.000	0.138	0.044	1	0.00	0.03	0.04
1R	20	-26.521	0.169	0.243	0.000	0.138	-0.051	1	0.00	0.03	0.04
1S	20	-26.521	-0.024	-0.244	0.000	-0.139	0.044	1	0.00	0.03	0.04
1T	20	-26.521	0.169	-0.244	0.000	-0.139	-0.051	1	0.00	0.03	0.04
1U	20	9.402	-0.024	0.243	0.000	0.138	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1V	20	9.402	0.169	0.243	0.000	0.138	-0.051	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	9.402	-0.024	-0.244	0.000	-0.139	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1X	20	9.402	0.169	-0.244	0.000	-0.139	-0.051	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-22.146	0.048	-0.001	0.000	-0.001	-0.034	1	0.00	0.02	0.03
7	20	-19.716	0.059	-0.001	0.000	-0.001	-0.027	1	0.00	0.02	0.02
8	20	-24.026	0.042	-0.001	0.000	-0.001	-0.037	1	0.00	0.03	0.03
1A	30	-14.388	-0.045	0.638	0.000	0.310	0.058	1	0.00	0.02	0.03
1B	30	-14.388	0.143	0.638	0.000	0.310	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-14.388	-0.045	-0.639	0.000	-0.311	0.058	1	0.00	0.02	0.03
1D	30	-14.388	0.143	-0.639	0.000	-0.311	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-2.752	-0.045	0.638	0.000	0.310	0.058	1	0.00	0.00	0.02
1F	30	-2.752	0.143	0.638	0.000	0.310	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-2.752	-0.045	-0.639	0.000	-0.311	0.058	1	0.00	0.00	0.02
1H	30	-2.752	0.143	-0.639	0.000	-0.311	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-14.952	-0.101	0.373	0.000	0.184	0.094	1	0.00	0.02	0.03
1J	30	-14.952	0.199	0.373	0.000	0.184	-0.088	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-14.952	-0.101	-0.374	0.000	-0.185	0.094	1	0.00	0.02	0.03
1L	30	-14.952	0.199	-0.374	0.000	-0.185	-0.088	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.188	-0.101	0.373	0.000	0.184	0.094	1	0.00	0.00	0.01
1N	30	-2.188	0.199	0.373	0.000	0.184	-0.088	1	0.00	0.00	0.01
1O	30	-2.188	-0.101	-0.374	0.000	-0.185	0.094	1	0.00	0.00	0.01
1P	30	-2.188	0.199	-0.374	0.000	-0.185	-0.088	1	0.00	0.00	0.01
1Q	30	-26.531	-0.048	0.243	0.000	0.114	0.041	1	0.00	0.03	0.04
1R	30	-26.531	0.145	0.243	0.000	0.114	-0.035	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-26.531	-0.048	-0.244	0.000	-0.115	0.041	1	0.00	0.03	0.04
1T	30	-26.531	0.145	-0.244	0.000	-0.115	-0.035	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	9.391	-0.048	0.243	0.000	0.114	0.041	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	9.391	0.145	0.243	0.000	0.114	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.391	-0.048	-0.244	0.000	-0.115	0.041	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	9.391	0.145	-0.244	0.000	-0.115	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-22.159	0.016	-0.001	0.000	-0.001	-0.031	1	0.00	0.02	0.03
7	30	-19.729	0.027	-0.001	0.000	-0.001	-0.022	1	0.00	0.02	0.02
8	30	-24.039	0.010	-0.001	0.000	-0.001	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
1A	40	-14.398	-0.069	0.638	0.000	0.246	0.052	1	0.00	0.02	0.03
1B	40	-14.398	0.119	0.638	0.000	0.246	-0.039	1	0.00	0.02	0.03
1C	40	-14.398	-0.069	-0.639	0.000	-0.247	0.052	1	0.00	0.02	0.03
1D	40	-14.398	0.119	-0.639	0.000	-0.247	-0.039	1	0.00	0.02	0.03
1E	40	-2.762	-0.069	0.638	0.000	0.246	0.052	1	0.00	0.00	0.02
1F	40	-2.762	0.119	0.638	0.000	0.246	-0.039	1	0.00	0.00	0.02
1G	40	-2.762	-0.069	-0.639	0.000	-0.247	0.052	1	0.00	0.00	0.02
1H	40	-2.762	0.119	-0.639	0.000	-0.247	-0.039	1	0.00	0.00	0.02
1I	40	-14.962	-0.125	0.373	0.000	0.146	0.083	1	0.00	0.02	0.03
1J	40	-14.962	0.175	0.373	0.000	0.146	-0.070	1	0.00	0.02	0.03
1K	40	-14.962	-0.125	-0.374	0.000	-0.147	0.083	1	0.00	0.02	0.03
1L	40	-14.962	0.175	-0.374	0.000	-0.147	-0.070	1	0.00	0.02	0.03
1M	40	-2.198	-0.125	0.373	0.000	0.146	0.083	1	0.00	0.00	0.01
1N	40	-2.198	0.175	0.373	0.000	0.146	-0.070	1	0.00	0.00	0.01
1O	40	-2.198	-0.125	-0.374	0.000	-0.147	0.083	1	0.00	0.00	0.01
1P	40	-2.198	0.175	-0.374	0.000	-0.147	-0.070	1	0.00	0.00	0.01
1Q	40	-26.541	-0.072	0.243	0.000	0.090	0.035	1	0.00	0.03	0.04
1R	40	-26.541	0.121	0.243	0.000	0.090	-0.021	1	0.00	0.03	0.04
1S	40	-26.541	-0.072	-0.244	0.000	-0.090	0.035	1	0.00	0.03	0.04
1T	40	-26.541	0.121	-0.244	0.000	-0.090	-0.021	1	0.00	0.03	0.04
1U	40	9.381	-0.072	0.243	0.000	0.090	0.035	1	0.00	0.01	0.02
1V	40	9.381	0.121	0.243	0.000	0.090	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1W	40	9.381	-0.072	-0.244	0.000	-0.090	0.035	1	0.00	0.01	0.02
1X	40	9.381	0.121	-0.244	0.000	-0.090	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
2	40	-22.172	-0.015	-0.001	0.000	-0.001	-0.031	1	0.00	0.02	0.03
7	40	-19.742	-0.004	-0.001	0.000	-0.001	-0.021	1	0.00	0.02	0.02
8	40	-24.052	-0.021	-0.001	0.000	-0.001	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
1A	50	-14.409	-0.093	0.638	0.000	0.182	0.044	1	0.00	0.02	0.03
1B	50	-14.409	0.095	0.638	0.000	0.182	-0.028	1	0.00	0.02	0.03
1C	50	-14.409	-0.093	-0.639	0.000	-0.183	0.044	1	0.00	0.02	0.03
1D	50	-14.409	0.095	-0.639	0.000	-0.183	-0.028	1	0.00	0.02	0.03
1E	50	-2.773	-0.093	0.638	0.000	0.182	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1F	50	-2.773	0.095	0.638	0.000	0.182	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1G	50	-2.773	-0.093	-0.639	0.000	-0.183	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1H	50	-2.773	0.095	-0.639	0.000	-0.183	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1I	50	-14.972	-0.149	0.373	0.000	0.108	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1J	50	-14.972	0.151	0.373	0.000	0.108	-0.053	1	0.00	0.02	0.02
1K	50	-14.972	-0.149	-0.374	0.000	-0.109	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1L	50	-14.972	0.151	-0.374	0.000	-0.109	-0.053	1	0.00	0.02	0.02
1M	50	-2.209	-0.149	0.373	0.000	0.108	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1N	50	-2.209	0.151	0.373	0.000	0.108	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1O	50	-2.209	-0.149	-0.374	0.000	-0.109	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1P	50	-2.209	0.151	-0.374	0.000	-0.109	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1Q	50	-26.552	-0.096	0.243	0.000	0.065	0.026	1	0.00	0.03	0.03
1R	50	-26.552	0.097	0.243	0.000	0.065	-0.011	1	0.00	0.03	0.03
1S	50	-26.552	-0.096	-0.244	0.000	-0.066	0.026	1	0.00	0.03	0.03
1T	50	-26.552	0.097	-0.244	0.000	-0.066	-0.011	1	0.00	0.03	0.03
1U	50	9.371	-0.096	0.243	0.000	0.065	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1V	50	9.371	0.097	0.243	0.000	0.065	-0.011	1	0.00	0.01	0.01
1W	50	9.371	-0.096	-0.244	0.000	-0.066	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1X	50	9.371	0.097	-0.244	0.000	-0.066	-0.011	1	0.00	0.01	0.01
2	50	-22.185	-0.046	-0.001	0.000	-0.001	-0.034	1	0.00	0.02	0.03
7	50	-19.755	-0.035	-0.001	0.000	-0.001	-0.023	1	0.00	0.02	0.02
8	50	-24.065	-0.052	-0.001	0.000	-0.001	-0.039	1	0.00	0.03	0.03

1A	60	-14.419	-0.118	0.638	0.000	0.118	0.033	1	0.00	0.02	0.02
1B	60	-14.419	0.071	0.638	0.000	0.118	-0.020	1	0.00	0.02	0.02
1C	60	-14.419	-0.118	-0.639	0.000	-0.119	0.033	1	0.00	0.02	0.02
1D	60	-14.419	0.071	-0.639	0.000	-0.119	-0.020	1	0.00	0.02	0.02
1E	60	-2.783	-0.118	0.638	0.000	0.118	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1F	60	-2.783	0.071	0.638	0.000	0.118	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1G	60	-2.783	-0.118	-0.639	0.000	-0.119	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1H	60	-2.783	0.071	-0.639	0.000	-0.119	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1I	60	-14.983	-0.173	0.373	0.000	0.071	0.053	1	0.00	0.02	0.02
1J	60	-14.983	0.127	0.373	0.000	0.071	-0.039	1	0.00	0.02	0.02
1K	60	-14.983	-0.173	-0.374	0.000	-0.071	0.053	1	0.00	0.02	0.02
1L	60	-14.983	0.127	-0.374	0.000	-0.071	-0.039	1	0.00	0.02	0.02
1M	60	-2.219	-0.173	0.373	0.000	0.071	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1N	60	-2.219	0.127	0.373	0.000	0.071	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1O	60	-2.219	-0.173	-0.374	0.000	-0.071	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1P	60	-2.219	0.127	-0.374	0.000	-0.071	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1Q	60	-26.562	-0.120	0.243	0.000	0.041	0.015	1	0.00	0.03	0.03
1R	60	-26.562	0.073	0.243	0.000	0.041	-0.002	1	0.00	0.03	0.03
1S	60	-26.562	-0.120	-0.244	0.000	-0.041	0.015	1	0.00	0.03	0.03
1T	60	-26.562	0.073	-0.244	0.000	-0.041	-0.002	1	0.00	0.03	0.03
1U	60	9.360	-0.120	0.243	0.000	0.041	0.015	1	0.00	0.01	0.01
1V	60	9.360	0.073	0.243	0.000	0.041	-0.002	1	0.00	0.01	0.01
1W	60	9.360	-0.120	-0.244	0.000	-0.041	0.015	1	0.00	0.01	0.01
1X	60	9.360	0.073	-0.244	0.000	-0.041	-0.002	1	0.00	0.01	0.01
2	60	-22.198	-0.078	-0.001	0.000	-0.000	-0.040	1	0.00	0.02	0.03
7	60	-19.768	-0.067	-0.001	0.000	-0.000	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
8	60	-24.078	-0.083	-0.001	0.000	-0.001	-0.046	1	0.00	0.03	0.03
1A	70	-14.429	-0.142	0.638	0.000	0.054	0.020	1	0.00	0.02	0.02
1B	70	-14.429	0.047	0.638	0.000	0.054	-0.014	1	0.00	0.02	0.02
1C	70	-14.429	-0.142	-0.639	0.000	-0.054	0.020	1	0.00	0.02	0.02
1D	70	-14.429	0.047	-0.639	0.000	-0.054	-0.014	1	0.00	0.02	0.02
1E	70	-2.793	-0.142	0.638	0.000	0.054	0.020	1	0.00	0.00	0.01
1F	70	-2.793	0.047	0.638	0.000	0.054	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1G	70	-2.793	-0.142	-0.639	0.000	-0.054	0.020	1	0.00	0.00	0.01
1H	70	-2.793	0.047	-0.639	0.000	-0.054	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1I	70	-14.993	-0.197	0.373	0.000	0.033	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1J	70	-14.993	0.102	0.373	0.000	0.033	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1K	70	-14.993	-0.197	-0.374	0.000	-0.034	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1L	70	-14.993	0.102	-0.374	0.000	-0.034	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1M	70	-2.229	-0.197	0.373	0.000	0.033	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1N	70	-2.229	0.102	0.373	0.000	0.033	-0.028	1	0.00	0.00	0.00
1O	70	-2.229	-0.197	-0.374	0.000	-0.034	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1P	70	-2.229	0.102	-0.374	0.000	-0.034	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1Q	70	-26.572	-0.144	0.243	0.000	0.016	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1R	70	-26.572	0.049	0.243	0.000	0.016	0.004	1	0.00	0.03	0.03
1S	70	-26.572	-0.144	-0.244	0.000	-0.017	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1T	70	-26.572	0.049	-0.244	0.000	-0.017	0.004	1	0.00	0.03	0.03
1U	70	9.350	-0.144	0.243	0.000	0.016	0.002	1	0.00	0.01	0.01
1V	70	9.350	0.049	0.243	0.000	0.016	0.004	1	0.00	0.01	0.01
1W	70	9.350	-0.144	-0.244	0.000	-0.017	0.002	1	0.00	0.01	0.01
1X	70	9.350	0.049	-0.244	0.000	-0.017	0.004	1	0.00	0.01	0.01
2	70	-22.211	-0.109	-0.001	0.000	-0.000	-0.049	1	0.00	0.02	0.03
7	70	-19.781	-0.098	-0.001	0.000	-0.000	-0.037	1	0.00	0.02	0.02
8	70	-24.091	-0.115	-0.001	0.000	-0.001	-0.056	1	0.00	0.03	0.03
1A	80	-14.439	-0.166	0.638	0.000	-0.010	0.005	1	0.00	0.02	0.02
1B	80	-14.439	0.022	0.638	0.000	-0.010	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1C	80	-14.439	-0.166	-0.639	0.000	0.010	0.005	1	0.00	0.02	0.02
1D	80	-14.439	0.022	-0.639	0.000	0.010	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1E	80	-2.803	-0.166	0.638	0.000	-0.010	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1F	80	-2.803	0.022	0.638	0.000	-0.010	-0.010	1	0.00	0.00	0.00
1G	80	-2.803	-0.166	-0.639	0.000	0.010	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1H	80	-2.803	0.022	-0.639	0.000	0.010	-0.010	1	0.00	0.00	0.00
1I	80	-15.003	-0.222	0.373	0.000	-0.005	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1J	80	-15.003	0.078	0.373	0.000	-0.005	-0.019	1	0.00	0.02	0.02
1K	80	-15.003	-0.222	-0.374	0.000	0.004	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1L	80	-15.003	0.078	-0.374	0.000	0.004	-0.019	1	0.00	0.02	0.02
1M	80	-2.240	-0.222	0.373	0.000	-0.005	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1N	80	-2.240	0.078	0.373	0.000	-0.005	-0.019	1	0.00	0.00	0.00
1O	80	-2.240	-0.222	-0.374	0.000	0.004	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1P	80	-2.240	0.078	-0.374	0.000	0.004	-0.019	1	0.00	0.00	0.00
1Q	80	-26.583	-0.168	0.243	0.000	-0.008	-0.013	1	0.00	0.03	0.03
1R	80	-26.583	0.025	0.243	0.000	-0.008	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1S	80	-26.583	-0.168	-0.244	0.000	0.008	-0.013	1	0.00	0.03	0.03
1T	80	-26.583	0.025	-0.244	0.000	0.008	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1U	80	9.340	-0.168	0.243	0.000	-0.008	-0.013	1	0.00	0.01	0.01
1V	80	9.340	0.025	0.243	0.000	-0.008	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1W	80	9.340	-0.168	-0.244	0.000	0.008	-0.013	1	0.00	0.01	0.01
1X	80	9.340	0.025	-0.244	0.000	0.008	0.008	1	0.00	0.01	0.01
2	80	-22.224	-0.140	-0.001	0.000	-0.000	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
7	80	-19.794	-0.129	-0.001	0.000	-0.000	-0.048	1	0.00	0.02	0.02
8	80	-24.104	-0.146	-0.001	0.000	-0.000	-0.069	1	0.00	0.03	0.03
1A	90	-14.450	-0.190	0.638	0.000	-0.074	-0.013	1	0.00	0.02	0.02
1B	90	-14.450	-0.002	0.638	0.000	-0.074	-0.009	1	0.00	0.02	0.02
1C	90	-14.450	-0.190	-0.639	0.000	0.074	-0.013	1	0.00	0.02	0.02
1D	90	-14.450	-0.002	-0.639	0.000	0.074	-0.009	1	0.00	0.02	0.02
1E	90	-2.814	-0.190	0.638	0.000	-0.074	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1F	90	-2.814	-0.002	0.638	0.000	-0.074	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1G	90	-2.814	-0.190	-0.639	0.000	0.074	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1H	90	-2.814	-0.002	-0.639	0.000	0.074	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1I	90	-15.013	-0.246	0.373	0.000	-0.042	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1J	90	-15.013	0.054	0.373	0.000	-0.042	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
1K	90	-15.013	-0.246	-0.374	0.000	0.042	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1L	90	-15.013	0.054	-0.374	0.000	0.042	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
1M	90	-2.250	-0.246	0.373	0.000	-0.042	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1N	90	-2.250	0.054	0.373	0.000	-0.042	-0.012	1	0.00	0.00	0.01

1O	90	-2.250	-0.246	-0.374	0.000	0.042	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1P	90	-2.250	0.054	-0.374	0.000	0.042	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1Q	90	-26.593	-0.192	0.243	0.000	-0.033	-0.031	1	0.00	0.03	0.03
1R	90	-26.593	0.001	0.243	0.000	-0.033	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1S	90	-26.593	-0.192	-0.244	0.000	0.032	-0.031	1	0.00	0.03	0.03
1T	90	-26.593	0.001	-0.244	0.000	0.032	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1U	90	9.329	-0.192	0.243	0.000	-0.033	-0.031	1	0.00	0.01	0.01
1V	90	9.329	0.001	0.243	0.000	-0.033	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1W	90	9.329	-0.192	-0.244	0.000	0.032	-0.031	1	0.00	0.01	0.01
1X	90	9.329	0.001	-0.244	0.000	0.032	0.009	1	0.00	0.01	0.01
2	90	-22.237	-0.172	-0.001	0.000	-0.000	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
7	90	-19.807	-0.161	-0.001	0.000	-0.000	-0.062	1	0.00	0.02	0.02
8	90	-24.117	-0.177	-0.001	0.000	-0.000	-0.085	1	0.00	0.03	0.03
1A	100	-14.460	-0.214	0.638	0.000	-0.138	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1B	100	-14.460	-0.026	0.638	0.000	-0.138	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1C	100	-14.460	-0.214	-0.639	0.000	0.138	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1D	100	-14.460	-0.026	-0.639	0.000	0.138	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1E	100	-2.824	-0.214	0.638	0.000	-0.138	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1F	100	-2.824	-0.026	0.638	0.000	-0.138	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1G	100	-2.824	-0.214	-0.639	0.000	0.138	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1H	100	-2.824	-0.026	-0.639	0.000	0.138	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1I	100	-15.024	-0.270	0.373	0.000	-0.080	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
1J	100	-15.024	0.030	0.373	0.000	-0.080	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1K	100	-15.024	-0.270	-0.374	0.000	0.080	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
1L	100	-15.024	0.030	-0.374	0.000	0.080	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1M	100	-2.260	-0.270	0.373	0.000	-0.080	-0.036	1	0.00	0.00	0.01
1N	100	-2.260	0.030	0.373	0.000	-0.080	-0.008	1	0.00	0.00	0.01
1O	100	-2.260	-0.270	-0.374	0.000	0.080	-0.036	1	0.00	0.00	0.01
1P	100	-2.260	0.030	-0.374	0.000	0.080	-0.008	1	0.00	0.00	0.01
1Q	100	-26.603	-0.216	0.243	0.000	-0.057	-0.052	1	0.00	0.03	0.03
1R	100	-26.603	-0.023	0.243	0.000	-0.057	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1S	100	-26.603	-0.216	-0.244	0.000	0.057	-0.052	1	0.00	0.03	0.03
1T	100	-26.603	-0.023	-0.244	0.000	0.057	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1U	100	9.319	-0.216	0.243	0.000	-0.057	-0.052	1	0.00	0.01	0.01
1V	100	9.319	-0.023	0.243	0.000	-0.057	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1W	100	9.319	-0.216	-0.244	0.000	0.057	-0.052	1	0.00	0.01	0.01
1X	100	9.319	-0.023	-0.244	0.000	0.057	0.008	1	0.00	0.01	0.01
2	100	-22.250	-0.203	-0.001	0.000	-0.000	-0.096	1	0.00	0.02	0.03
7	100	-19.820	-0.192	-0.001	0.000	-0.000	-0.080	1	0.00	0.02	0.02
8	100	-24.130	-0.209	-0.001	0.000	-0.000	-0.104	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.460	0.502	0.062	1	0.7721	0.9839	0.9988	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1B	-14.460	0.502	-0.106	1	0.7721	0.9839	1.0018	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1C	-14.460	-0.503	0.062	1	0.7721	0.9839	0.9988	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1D	-14.460	-0.503	-0.106	1	0.7721	0.9839	1.0018	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1E	-2.824	0.502	0.062	1	0.7721	0.9969	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1F	-2.824	0.502	-0.106	1	0.7721	0.9969	1.0004	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1G	-2.824	-0.503	0.062	1	0.7721	0.9969	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1H	-2.824	-0.503	-0.106	1	0.7721	0.9969	1.0004	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1I	-15.024	0.297	0.114	1	0.7721	0.9834	0.9986	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1J	-15.024	0.297	-0.159	1	0.7721	0.9834	1.0009	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1K	-15.024	-0.298	0.114	1	0.7721	0.9834	0.9986	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1L	-15.024	-0.298	-0.159	1	0.7721	0.9834	1.0009	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1M	-2.260	0.297	0.114	1	0.7721	0.9975	0.9998	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1N	-2.260	0.297	-0.159	1	0.7721	0.9975	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1O	-2.260	-0.298	0.114	1	0.7721	0.9975	0.9998	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1P	-2.260	-0.298	-0.159	1	0.7721	0.9975	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1Q	-26.603	0.187	-0.052	1	0.7721	0.9695	0.9949	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1R	-26.603	0.187	-0.089	1	0.7721	0.9695	1.0018	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1S	-26.603	-0.188	-0.052	1	0.7721	0.9696	0.9949	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1T	-26.603	-0.188	-0.089	1	0.7721	0.9696	1.0018	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
2	-22.250	-0.001	-0.096	1	0.7721	0.9898	1.0063	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
7	-19.820	-0.001	-0.080	1	0.7721	0.9910	1.0060	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
8	-24.130	-0.001	-0.104	1	0.7721	0.9890	1.0066	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 19 NI 4652 NF 4614 Lungh. 30.2 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-14.728	-0.659	0.514	0.000	0.138	-0.010	1	0.00	0.02	0.02	
1B	0	-14.728	-0.208	0.514	0.000	0.138	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1C	0	-14.728	-0.659	-0.515	0.000	-0.138	-0.010	1	0.00	0.02	0.02	
1D	0	-14.728	-0.208	-0.515	0.000	-0.138	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1E	0	-2.866	-0.659	0.514	0.000	0.138	-0.010	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-2.866	-0.208	0.514	0.000	0.138	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-2.866	-0.659	-0.515	0.000	-0.138	-0.010	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-2.866	-0.208	-0.515	0.000	-0.138	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-15.333	-0.733	0.300	0.000	0.080	-0.008	1	0.00	0.02	0.02	
1J	0	-15.333	-0.134	0.300	0.000	0.080	-0.036	1	0.00	0.02	0.02	
1K	0	-15.333	-0.733	-0.301	0.000	-0.080	-0.008	1	0.00	0.02	0.02	

1L	0	-15.333	-0.134	-0.301	0.000	-0.080	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
1M	0	-2.261	-0.733	0.300	0.000	0.080	-0.008	1	0.00	0.00	0.01
1N	0	-2.261	-0.134	0.300	0.000	0.080	-0.036	1	0.00	0.00	0.01
1O	0	-2.261	-0.733	-0.301	0.000	-0.080	-0.008	1	0.00	0.00	0.01
1P	0	-2.261	-0.134	-0.301	0.000	-0.080	-0.036	1	0.00	0.00	0.01
1Q	0	-26.966	-0.900	0.192	0.000	0.057	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1R	0	-26.966	0.033	0.192	0.000	0.057	-0.052	1	0.00	0.03	0.03
1S	0	-26.966	-0.900	-0.193	0.000	-0.057	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1T	0	-26.966	0.033	-0.193	0.000	-0.057	-0.052	1	0.00	0.03	0.03
1U	0	9.372	-0.900	0.192	0.000	0.057	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1V	0	9.372	0.033	0.192	0.000	0.057	-0.052	1	0.00	0.01	0.01
1W	0	9.372	-0.900	-0.193	0.000	-0.057	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1X	0	9.372	0.033	-0.193	0.000	-0.057	-0.052	1	0.00	0.01	0.01
2	0	-23.020	-1.871	-0.001	0.000	-0.000	-0.096	1	0.01	0.03	0.03
7	0	-20.460	-1.570	-0.001	0.000	-0.000	-0.080	1	0.01	0.02	0.03
8	0	-24.980	-2.053	-0.001	0.000	-0.000	-0.104	1	0.01	0.03	0.03
1A	3	-14.731	-0.666	0.514	0.000	0.153	-0.031	1	0.00	0.02	0.03
1B	3	-14.731	-0.215	0.514	0.000	0.153	-0.039	1	0.00	0.02	0.03
1C	3	-14.731	-0.666	-0.515	0.000	-0.154	-0.031	1	0.00	0.02	0.03
1D	3	-14.731	-0.215	-0.515	0.000	-0.154	-0.039	1	0.00	0.02	0.03
1E	3	-2.869	-0.666	0.514	0.000	0.153	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1F	3	-2.869	-0.215	0.514	0.000	0.153	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1G	3	-2.869	-0.666	-0.515	0.000	-0.154	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1H	3	-2.869	-0.215	-0.515	0.000	-0.154	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1I	3	-15.336	-0.740	0.300	0.000	0.089	-0.031	1	0.00	0.02	0.02
1J	3	-15.336	-0.141	0.300	0.000	0.089	-0.039	1	0.00	0.02	0.02
1K	3	-15.336	-0.740	-0.301	0.000	-0.089	-0.031	1	0.00	0.02	0.02
1L	3	-15.336	-0.141	-0.301	0.000	-0.089	-0.039	1	0.00	0.02	0.02
1M	3	-2.264	-0.740	0.300	0.000	0.089	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1N	3	-2.264	-0.141	0.300	0.000	0.089	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1O	3	-2.264	-0.740	-0.301	0.000	-0.089	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1P	3	-2.264	-0.141	-0.301	0.000	-0.089	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1Q	3	-26.969	-0.907	0.192	0.000	0.062	-0.020	1	0.00	0.03	0.03
1R	3	-26.969	0.026	0.192	0.000	0.062	-0.051	1	0.00	0.03	0.03
1S	3	-26.969	-0.907	-0.193	0.000	-0.063	-0.020	1	0.00	0.03	0.03
1T	3	-26.969	0.026	-0.193	0.000	-0.063	-0.051	1	0.00	0.03	0.03
1U	3	9.369	-0.907	0.192	0.000	0.062	-0.020	1	0.00	0.01	0.01
1V	3	9.369	0.026	0.192	0.000	0.062	-0.051	1	0.00	0.01	0.02
1W	3	9.369	-0.907	-0.193	0.000	-0.063	-0.020	1	0.00	0.01	0.01
1X	3	9.369	0.026	-0.193	0.000	-0.063	-0.051	1	0.00	0.01	0.02
2	3	-23.024	-1.881	-0.001	0.000	-0.000	-0.153	1	0.01	0.03	0.03
7	3	-20.464	-1.580	-0.001	0.000	-0.000	-0.128	1	0.01	0.02	0.03
8	3	-24.984	-2.062	-0.001	0.000	-0.000	-0.166	1	0.01	0.03	0.03
1A	6	-14.734	-0.673	0.514	0.000	0.169	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1B	6	-14.734	-0.223	0.514	0.000	0.169	-0.045	1	0.00	0.02	0.03
1C	6	-14.734	-0.673	-0.515	0.000	-0.169	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1D	6	-14.734	-0.223	-0.515	0.000	-0.169	-0.045	1	0.00	0.02	0.03
1E	6	-2.872	-0.673	0.514	0.000	0.169	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1F	6	-2.872	-0.223	0.514	0.000	0.169	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1G	6	-2.872	-0.673	-0.515	0.000	-0.169	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1H	6	-2.872	-0.223	-0.515	0.000	-0.169	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1I	6	-15.339	-0.747	0.300	0.000	0.098	-0.055	1	0.00	0.02	0.02
1J	6	-15.339	-0.149	0.300	0.000	0.098	-0.042	1	0.00	0.02	0.02
1K	6	-15.339	-0.747	-0.301	0.000	-0.098	-0.055	1	0.00	0.02	0.02
1L	6	-15.339	-0.149	-0.301	0.000	-0.098	-0.042	1	0.00	0.02	0.02
1M	6	-2.267	-0.747	0.300	0.000	0.098	-0.055	1	0.00	0.00	0.01
1N	6	-2.267	-0.149	0.300	0.000	0.098	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1O	6	-2.267	-0.747	-0.301	0.000	-0.098	-0.055	1	0.00	0.00	0.01
1P	6	-2.267	-0.149	-0.301	0.000	-0.098	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1Q	6	-26.972	-0.914	0.192	0.000	0.068	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1R	6	-26.972	0.018	0.192	0.000	0.068	-0.050	1	0.00	0.03	0.04
1S	6	-26.972	-0.914	-0.193	0.000	-0.068	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1T	6	-26.972	0.018	-0.193	0.000	-0.068	-0.050	1	0.00	0.03	0.04
1U	6	9.366	-0.914	0.192	0.000	0.068	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1V	6	9.366	0.018	0.192	0.000	0.068	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1W	6	9.366	-0.914	-0.193	0.000	-0.068	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1X	6	9.366	0.018	-0.193	0.000	-0.068	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
2	6	-23.028	-1.890	-0.001	0.000	-0.000	-0.210	1	0.01	0.03	0.03
7	6	-20.468	-1.589	-0.001	0.000	-0.000	-0.176	1	0.01	0.02	0.03
8	6	-24.988	-2.072	-0.001	0.000	-0.000	-0.229	1	0.01	0.03	0.03
1A	9	-14.737	-0.681	0.514	0.000	0.184	-0.073	1	0.00	0.02	0.03
1B	9	-14.737	-0.230	0.514	0.000	0.184	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1C	9	-14.737	-0.681	-0.515	0.000	-0.184	-0.073	1	0.00	0.02	0.03
1D	9	-14.737	-0.230	-0.515	0.000	-0.184	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1E	9	-2.875	-0.681	0.514	0.000	0.184	-0.073	1	0.00	0.00	0.01
1F	9	-2.875	-0.230	0.514	0.000	0.184	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1G	9	-2.875	-0.681	-0.515	0.000	-0.184	-0.073	1	0.00	0.00	0.01
1H	9	-2.875	-0.230	-0.515	0.000	-0.184	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1I	9	-15.342	-0.755	0.300	0.000	0.107	-0.078	1	0.00	0.02	0.02
1J	9	-15.342	-0.156	0.300	0.000	0.107	-0.046	1	0.00	0.02	0.02
1K	9	-15.342	-0.755	-0.301	0.000	-0.107	-0.078	1	0.00	0.02	0.02
1L	9	-15.342	-0.156	-0.301	0.000	-0.107	-0.046	1	0.00	0.02	0.02
1M	9	-2.270	-0.755	0.300	0.000	0.107	-0.078	1	0.00	0.00	0.01
1N	9	-2.270	-0.156	0.300	0.000	0.107	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1O	9	-2.270	-0.755	-0.301	0.000	-0.107	-0.078	1	0.00	0.00	0.01
1P	9	-2.270	-0.156	-0.301	0.000	-0.107	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1Q	9	-26.975	-0.922	0.192	0.000	0.074	-0.076	1	0.00	0.03	0.04
1R	9	-26.975	0.011	0.192	0.000	0.074	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1S	9	-26.975	-0.922	-0.193	0.000	-0.074	-0.076	1	0.00	0.03	0.04
1T	9	-26.975	0.011	-0.193	0.000	-0.074	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1U	9	9.363	-0.922	0.192	0.000	0.074	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
1V	9	9.363	0.011	0.192	0.000	0.074	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	9	9.363	-0.922	-0.193	0.000	-0.074	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
1X	9	9.363	0.011	-0.193	0.000	-0.074	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	9	-23.032	-1.900	-0.001	0.000	-0.000	-0.267	1	0.01	0.03	0.03

7	9	-20.472	-1.599	-0.001	0.000	-0.000	-0.224	1	0.01	0.02	0.03
8	9	-24.992	-2.082	-0.001	0.000	-0.000	-0.292	1	0.01	0.03	0.04
1A	12	-14.740	-0.688	0.514	0.000	0.200	-0.094	1	0.00	0.02	0.03
1B	12	-14.740	-0.237	0.514	0.000	0.200	-0.058	1	0.00	0.02	0.03
1C	12	-14.740	-0.688	-0.515	0.000	-0.200	-0.094	1	0.00	0.02	0.03
1D	12	-14.740	-0.237	-0.515	0.000	-0.200	-0.058	1	0.00	0.02	0.03
1E	12	-2.878	-0.688	0.514	0.000	0.200	-0.094	1	0.00	0.00	0.02
1F	12	-2.878	-0.237	0.514	0.000	0.200	-0.058	1	0.00	0.00	0.02
1G	12	-2.878	-0.688	-0.515	0.000	-0.200	-0.094	1	0.00	0.00	0.02
1H	12	-2.878	-0.237	-0.515	0.000	-0.200	-0.058	1	0.00	0.00	0.02
1I	12	-15.345	-0.762	0.300	0.000	0.115	-0.102	1	0.00	0.02	0.03
1J	12	-15.345	-0.163	0.300	0.000	0.115	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1K	12	-15.345	-0.762	-0.301	0.000	-0.116	-0.102	1	0.00	0.02	0.03
1L	12	-15.345	-0.163	-0.301	0.000	-0.116	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1M	12	-2.273	-0.762	0.300	0.000	0.115	-0.102	1	0.00	0.00	0.01
1N	12	-2.273	-0.163	0.300	0.000	0.115	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1O	12	-2.273	-0.762	-0.301	0.000	-0.116	-0.102	1	0.00	0.00	0.01
1P	12	-2.273	-0.163	-0.301	0.000	-0.116	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1Q	12	-26.978	-0.929	0.192	0.000	0.080	-0.104	1	0.00	0.03	0.04
1R	12	-26.978	0.004	0.192	0.000	0.080	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	12	-26.978	-0.929	-0.193	0.000	-0.080	-0.104	1	0.00	0.03	0.04
1T	12	-26.978	0.004	-0.193	0.000	-0.080	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	12	9.360	-0.929	0.192	0.000	0.080	-0.104	1	0.00	0.01	0.02
1V	12	9.360	0.004	0.192	0.000	0.080	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	12	9.360	-0.929	-0.193	0.000	-0.080	-0.104	1	0.00	0.01	0.02
1X	12	9.360	0.004	-0.193	0.000	-0.080	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	12	-23.036	-1.909	-0.001	0.000	-0.000	-0.325	1	0.01	0.03	0.03
7	12	-20.476	-1.608	-0.001	0.000	-0.000	-0.272	1	0.01	0.02	0.03
8	12	-24.996	-2.091	-0.001	0.000	-0.000	-0.355	1	0.01	0.03	0.04
1A	15	-14.743	-0.695	0.514	0.000	0.215	-0.116	1	0.00	0.02	0.03
1B	15	-14.743	-0.245	0.514	0.000	0.215	-0.065	1	0.00	0.02	0.03
1C	15	-14.743	-0.695	-0.515	0.000	-0.215	-0.116	1	0.00	0.02	0.03
1D	15	-14.743	-0.245	-0.515	0.000	-0.215	-0.065	1	0.00	0.02	0.03
1E	15	-2.881	-0.695	0.514	0.000	0.215	-0.116	1	0.00	0.00	0.02
1F	15	-2.881	-0.245	0.514	0.000	0.215	-0.065	1	0.00	0.00	0.02
1G	15	-2.881	-0.695	-0.515	0.000	-0.215	-0.116	1	0.00	0.00	0.02
1H	15	-2.881	-0.245	-0.515	0.000	-0.215	-0.065	1	0.00	0.00	0.02
1I	15	-15.348	-0.769	0.300	0.000	0.124	-0.127	1	0.00	0.02	0.03
1J	15	-15.348	-0.171	0.300	0.000	0.124	-0.054	1	0.00	0.02	0.03
1K	15	-15.348	-0.769	-0.301	0.000	-0.125	-0.127	1	0.00	0.02	0.03
1L	15	-15.348	-0.171	-0.301	0.000	-0.125	-0.054	1	0.00	0.02	0.03
1M	15	-2.276	-0.769	0.300	0.000	0.124	-0.127	1	0.00	0.00	0.01
1N	15	-2.276	-0.171	0.300	0.000	0.124	-0.054	1	0.00	0.00	0.01
1O	15	-2.276	-0.769	-0.301	0.000	-0.125	-0.127	1	0.00	0.00	0.01
1P	15	-2.276	-0.171	-0.301	0.000	-0.125	-0.054	1	0.00	0.00	0.01
1Q	15	-26.981	-0.936	0.192	0.000	0.085	-0.133	1	0.00	0.03	0.04
1R	15	-26.981	-0.004	0.192	0.000	0.085	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	15	-26.981	-0.936	-0.193	0.000	-0.086	-0.133	1	0.00	0.03	0.04
1T	15	-26.981	-0.004	-0.193	0.000	-0.086	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	15	9.357	-0.936	0.192	0.000	0.085	-0.133	1	0.00	0.01	0.02
1V	15	9.357	-0.004	0.192	0.000	0.085	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	15	9.357	-0.936	-0.193	0.000	-0.086	-0.133	1	0.00	0.01	0.02
1X	15	9.357	-0.004	-0.193	0.000	-0.086	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	15	-23.040	-1.919	-0.001	0.000	-0.000	-0.383	1	0.01	0.03	0.04
7	15	-20.480	-1.618	-0.001	0.000	-0.000	-0.321	1	0.01	0.02	0.03
8	15	-25.000	-2.101	-0.001	0.000	-0.000	-0.418	1	0.01	0.03	0.04
1A	18	-14.746	-0.703	0.514	0.000	0.230	-0.137	1	0.00	0.02	0.03
1B	18	-14.746	-0.252	0.514	0.000	0.230	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1C	18	-14.746	-0.703	-0.515	0.000	-0.231	-0.137	1	0.00	0.02	0.03
1D	18	-14.746	-0.252	-0.515	0.000	-0.231	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1E	18	-2.884	-0.703	0.514	0.000	0.230	-0.137	1	0.00	0.00	0.02
1F	18	-2.884	-0.252	0.514	0.000	0.230	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1G	18	-2.884	-0.703	-0.515	0.000	-0.231	-0.137	1	0.00	0.00	0.02
1H	18	-2.884	-0.252	-0.515	0.000	-0.231	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1I	18	-15.351	-0.777	0.300	0.000	0.133	-0.151	1	0.00	0.02	0.03
1J	18	-15.351	-0.178	0.300	0.000	0.133	-0.058	1	0.00	0.02	0.03
1K	18	-15.351	-0.777	-0.301	0.000	-0.133	-0.151	1	0.00	0.02	0.03
1L	18	-15.351	-0.178	-0.301	0.000	-0.133	-0.058	1	0.00	0.02	0.03
1M	18	-2.279	-0.777	0.300	0.000	0.133	-0.151	1	0.00	0.00	0.01
1N	18	-2.279	-0.178	0.300	0.000	0.133	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1O	18	-2.279	-0.777	-0.301	0.000	-0.133	-0.151	1	0.00	0.00	0.01
1P	18	-2.279	-0.178	-0.301	0.000	-0.133	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1Q	18	-26.984	-0.944	0.192	0.000	0.091	-0.161	1	0.00	0.03	0.04
1R	18	-26.984	-0.011	0.192	0.000	0.091	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	18	-26.984	-0.944	-0.193	0.000	-0.091	-0.161	1	0.00	0.03	0.04
1T	18	-26.984	-0.011	-0.193	0.000	-0.091	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	18	9.354	-0.944	0.192	0.000	0.091	-0.161	1	0.00	0.01	0.02
1V	18	9.354	-0.011	0.192	0.000	0.091	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	18	9.354	-0.944	-0.193	0.000	-0.091	-0.161	1	0.00	0.01	0.02
1X	18	9.354	-0.011	-0.193	0.000	-0.091	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	18	-23.044	-1.928	-0.001	0.000	-0.000	-0.441	1	0.01	0.03	0.04
7	18	-20.484	-1.627	-0.001	0.000	-0.000	-0.370	1	0.01	0.02	0.03
8	18	-25.004	-2.110	-0.001	0.000	-0.000	-0.482	1	0.01	0.03	0.04
1A	21	-14.749	-0.710	0.514	0.000	0.246	-0.159	1	0.00	0.02	0.03
1B	21	-14.749	-0.259	0.514	0.000	0.246	-0.079	1	0.00	0.02	0.03
1C	21	-14.749	-0.710	-0.515	0.000	-0.246	-0.159	1	0.00	0.02	0.03
1D	21	-14.749	-0.259	-0.515	0.000	-0.246	-0.079	1	0.00	0.02	0.03
1E	21	-2.887	-0.710	0.514	0.000	0.246	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1F	21	-2.887	-0.259	0.514	0.000	0.246	-0.079	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-2.887	-0.710	-0.515	0.000	-0.246	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1H	21	-2.887	-0.259	-0.515	0.000	-0.246	-0.079	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-15.354	-0.784	0.300	0.000	0.142	-0.176	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-15.354	-0.185	0.300	0.000	0.142	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-15.354	-0.784	-0.301	0.000	-0.142	-0.176	1	0.00	0.02	0.03

1L	21	-15.354	-0.185	-0.301	0.000	-0.142	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-2.282	-0.784	0.300	0.000	0.142	-0.176	1	0.00	0.00	0.01
1N	21	-2.282	-0.185	0.300	0.000	0.142	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1O	21	-2.282	-0.784	-0.301	0.000	-0.142	-0.176	1	0.00	0.00	0.01
1P	21	-2.282	-0.185	-0.301	0.000	-0.142	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1Q	21	-26.987	-0.951	0.192	0.000	0.097	-0.190	1	0.00	0.03	0.04
1R	21	-26.987	-0.018	0.192	0.000	0.097	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	21	-26.987	-0.951	-0.193	0.000	-0.097	-0.190	1	0.00	0.03	0.04
1T	21	-26.987	-0.018	-0.193	0.000	-0.097	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	21	9.351	-0.951	0.192	0.000	0.097	-0.190	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	9.351	-0.018	0.192	0.000	0.097	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	21	9.351	-0.951	-0.193	0.000	-0.097	-0.190	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	9.351	-0.018	-0.193	0.000	-0.097	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	21	-23.048	-1.938	-0.001	0.000	-0.000	-0.499	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-20.488	-1.637	-0.001	0.000	-0.000	-0.419	1	0.01	0.02	0.03
8	21	-25.008	-2.120	-0.001	0.000	-0.000	-0.546	1	0.01	0.03	0.04
1A	24	-14.752	-0.717	0.514	0.000	0.261	-0.181	1	0.00	0.02	0.04
1B	24	-14.752	-0.267	0.514	0.000	0.261	-0.086	1	0.00	0.02	0.03
1C	24	-14.752	-0.717	-0.515	0.000	-0.261	-0.181	1	0.00	0.02	0.04
1D	24	-14.752	-0.267	-0.515	0.000	-0.261	-0.086	1	0.00	0.02	0.03
1E	24	-2.890	-0.717	0.514	0.000	0.261	-0.181	1	0.00	0.00	0.02
1F	24	-2.890	-0.267	0.514	0.000	0.261	-0.086	1	0.00	0.00	0.02
1G	24	-2.890	-0.717	-0.515	0.000	-0.261	-0.181	1	0.00	0.00	0.02
1H	24	-2.890	-0.267	-0.515	0.000	-0.261	-0.086	1	0.00	0.00	0.02
1I	24	-15.357	-0.791	0.300	0.000	0.151	-0.201	1	0.00	0.02	0.03
1J	24	-15.357	-0.193	0.300	0.000	0.151	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1K	24	-15.357	-0.791	-0.301	0.000	-0.151	-0.201	1	0.00	0.02	0.03
1L	24	-15.357	-0.193	-0.301	0.000	-0.151	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1M	24	-2.285	-0.791	0.300	0.000	0.151	-0.201	1	0.00	0.00	0.02
1N	24	-2.285	-0.193	0.300	0.000	0.151	-0.067	1	0.00	0.00	0.01
1O	24	-2.285	-0.791	-0.301	0.000	-0.151	-0.201	1	0.00	0.00	0.02
1P	24	-2.285	-0.193	-0.301	0.000	-0.151	-0.067	1	0.00	0.00	0.01
1Q	24	-26.990	-0.958	0.192	0.000	0.103	-0.220	1	0.00	0.03	0.04
1R	24	-26.990	-0.026	0.192	0.000	0.103	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	24	-26.990	-0.958	-0.193	0.000	-0.103	-0.220	1	0.00	0.03	0.04
1T	24	-26.990	-0.026	-0.193	0.000	-0.103	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	24	9.348	-0.958	0.192	0.000	0.103	-0.220	1	0.00	0.01	0.02
1V	24	9.348	-0.026	0.192	0.000	0.103	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	24	9.348	-0.958	-0.193	0.000	-0.103	-0.220	1	0.00	0.01	0.02
1X	24	9.348	-0.026	-0.193	0.000	-0.103	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	24	-23.052	-1.947	-0.001	0.000	-0.000	-0.558	1	0.01	0.03	0.04
7	24	-20.492	-1.646	-0.001	0.000	-0.000	-0.469	1	0.01	0.02	0.04
8	24	-25.012	-2.129	-0.001	0.000	-0.000	-0.610	1	0.01	0.03	0.04
1A	27	-14.755	-0.725	0.514	0.000	0.277	-0.204	1	0.00	0.02	0.04
1B	27	-14.755	-0.274	0.514	0.000	0.277	-0.094	1	0.00	0.02	0.03
1C	27	-14.755	-0.725	-0.515	0.000	-0.277	-0.204	1	0.00	0.02	0.04
1D	27	-14.755	-0.274	-0.515	0.000	-0.277	-0.094	1	0.00	0.02	0.03
1E	27	-2.893	-0.725	0.514	0.000	0.277	-0.204	1	0.00	0.00	0.02
1F	27	-2.893	-0.274	0.514	0.000	0.277	-0.094	1	0.00	0.00	0.02
1G	27	-2.893	-0.725	-0.515	0.000	-0.277	-0.204	1	0.00	0.00	0.02
1H	27	-2.893	-0.274	-0.515	0.000	-0.277	-0.094	1	0.00	0.00	0.02
1I	27	-15.360	-0.799	0.300	0.000	0.160	-0.226	1	0.00	0.02	0.03
1J	27	-15.360	-0.200	0.300	0.000	0.160	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1K	27	-15.360	-0.799	-0.301	0.000	-0.160	-0.226	1	0.00	0.02	0.03
1L	27	-15.360	-0.200	-0.301	0.000	-0.160	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1M	27	-2.288	-0.799	0.300	0.000	0.160	-0.226	1	0.00	0.00	0.02
1N	27	-2.288	-0.200	0.300	0.000	0.160	-0.072	1	0.00	0.00	0.01
1O	27	-2.288	-0.799	-0.301	0.000	-0.160	-0.226	1	0.00	0.00	0.02
1P	27	-2.288	-0.200	-0.301	0.000	-0.160	-0.072	1	0.00	0.00	0.01
1Q	27	-26.993	-0.966	0.192	0.000	0.108	-0.249	1	0.00	0.03	0.04
1R	27	-26.993	-0.033	0.192	0.000	0.108	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	27	-26.993	-0.966	-0.193	0.000	-0.108	-0.249	1	0.00	0.03	0.04
1T	27	-26.993	-0.033	-0.193	0.000	-0.108	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	27	9.345	-0.966	0.192	0.000	0.108	-0.249	1	0.00	0.01	0.02
1V	27	9.345	-0.033	0.192	0.000	0.108	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	27	9.345	-0.966	-0.193	0.000	-0.108	-0.249	1	0.00	0.01	0.02
1X	27	9.345	-0.033	-0.193	0.000	-0.108	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	27	-23.056	-1.957	-0.001	0.000	-0.000	-0.617	1	0.01	0.03	0.04
7	27	-20.496	-1.656	-0.001	0.000	-0.000	-0.519	1	0.01	0.02	0.04
8	27	-25.016	-2.139	-0.001	0.000	-0.000	-0.674	1	0.01	0.03	0.05
1A	30	-14.758	-0.732	0.514	0.000	0.292	-0.226	1	0.00	0.02	0.04
1B	30	-14.758	-0.281	0.514	0.000	0.292	-0.102	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-14.758	-0.732	-0.515	0.000	-0.292	-0.226	1	0.00	0.02	0.04
1D	30	-14.758	-0.281	-0.515	0.000	-0.292	-0.102	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-2.896	-0.732	0.514	0.000	0.292	-0.226	1	0.00	0.00	0.02
1F	30	-2.896	-0.281	0.514	0.000	0.292	-0.102	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-2.896	-0.732	-0.515	0.000	-0.292	-0.226	1	0.00	0.00	0.02
1H	30	-2.896	-0.281	-0.515	0.000	-0.292	-0.102	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-15.363	-0.806	0.300	0.000	0.169	-0.251	1	0.00	0.02	0.03
1J	30	-15.363	-0.207	0.300	0.000	0.169	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-15.363	-0.806	-0.301	0.000	-0.169	-0.251	1	0.00	0.02	0.03
1L	30	-15.363	-0.207	-0.301	0.000	-0.169	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.291	-0.806	0.300	0.000	0.169	-0.251	1	0.00	0.00	0.02
1N	30	-2.291	-0.207	0.300	0.000	0.169	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1O	30	-2.291	-0.806	-0.301	0.000	-0.169	-0.251	1	0.00	0.00	0.02
1P	30	-2.291	-0.207	-0.301	0.000	-0.169	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1Q	30	-26.996	-0.973	0.192	0.000	0.114	-0.279	1	0.00	0.03	0.04
1R	30	-26.996	-0.040	0.192	0.000	0.114	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-26.996	-0.973	-0.193	0.000	-0.114	-0.279	1	0.00	0.03	0.04
1T	30	-26.996	-0.040	-0.193	0.000	-0.114	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	9.342	-0.973	0.192	0.000	0.114	-0.279	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	9.342	-0.040	0.192	0.000	0.114	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.342	-0.973	-0.193	0.000	-0.114	-0.279	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	9.342	-0.040	-0.193	0.000	-0.114	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-23.060	-1.966	-0.001	0.000	-0.000	-0.676	1	0.01	0.03	0.04

7	30	-20.500	-1.665	-0.001	0.000	-0.000	-0.569	1	0.01	0.02	0.04
8	30	-25.020	-2.148	-0.001	0.000	-0.000	-0.739	1	0.01	0.03	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χLT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.758	0.292	-0.226	1	1.0000	0.9903	0.9977	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1B	-14.758	0.292	-0.102	1	1.0000	0.9903	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1C	-14.758	-0.292	-0.226	1	1.0000	0.9903	0.9977	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1D	-14.758	-0.292	-0.102	1	1.0000	0.9903	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1E	-2.896	0.292	-0.226	1	1.0000	0.9981	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1F	-2.896	0.292	-0.102	1	1.0000	0.9981	0.9997	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1G	-2.896	-0.292	-0.226	1	1.0000	0.9981	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1H	-2.896	-0.292	-0.102	1	1.0000	0.9981	0.9997	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1I	-15.363	0.169	-0.251	1	1.0000	0.9899	0.9976	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1J	-15.363	0.169	-0.077	1	1.0000	0.9899	0.9987	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1K	-15.363	-0.169	-0.251	1	1.0000	0.9900	0.9976	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1L	-15.363	-0.169	-0.077	1	1.0000	0.9900	0.9987	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1M	-2.291	0.169	-0.251	1	1.0000	0.9985	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1N	-2.291	0.169	-0.077	1	1.0000	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 11
1O	-2.291	-0.169	-0.251	1	1.0000	0.9985	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1P	-2.291	-0.169	-0.077	1	1.0000	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 11
1Q	-26.996	0.114	-0.279	1	1.0000	0.9825	0.9955	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1R	-26.996	0.114	-0.052	1	1.0000	0.9825	0.9996	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1S	-26.996	-0.114	-0.279	1	1.0000	0.9825	0.9955	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1T	-26.996	-0.114	-0.052	1	1.0000	0.9825	0.9996	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
2	-23.060	-0.000	-0.676	1	1.0000	0.9833	0.9967	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
7	-20.500	-0.000	-0.569	1	1.0000	0.9852	0.9971	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
8	-25.020	-0.000	-0.739	1	1.0000	0.9818	0.9965	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11

ASTA NUM. 20 NI 4614 NF 4653 Lungh. 69.8 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		----- kN		----- kN		----- kN*m		-----	-----	-----	-----	
1A	0	-18.502	0.485	0.181	0.000	0.290	-0.102	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-18.502	0.937	0.181	0.000	0.290	-0.226	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-18.502	0.485	-0.181	0.000	-0.290	-0.102	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-18.502	0.937	-0.181	0.000	-0.290	-0.226	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.898	0.485	0.181	0.000	0.290	-0.102	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-3.898	0.937	0.181	0.000	0.290	-0.226	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-3.898	0.485	-0.181	0.000	-0.290	-0.102	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-3.898	0.937	-0.181	0.000	-0.290	-0.226	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-19.166	0.452	0.106	0.000	0.168	-0.077	1	0.00	0.02	0.03	
1J	0	-19.166	0.970	0.106	0.000	0.168	-0.251	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-19.166	0.452	-0.107	0.000	-0.168	-0.077	1	0.00	0.02	0.03	
1L	0	-19.166	0.970	-0.107	0.000	-0.168	-0.251	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.234	0.452	0.106	0.000	0.168	-0.077	1	0.00	0.00	0.01	
1N	0	-3.234	0.970	0.106	0.000	0.168	-0.251	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-3.234	0.452	-0.107	0.000	-0.168	-0.077	1	0.00	0.00	0.01	
1P	0	-3.234	0.970	-0.107	0.000	-0.168	-0.251	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-33.695	0.068	0.075	0.000	0.113	-0.049	1	0.00	0.04	0.05	
1R	0	-33.695	1.354	0.075	0.000	0.113	-0.279	1	0.01	0.04	0.05	
1S	0	-33.695	0.068	-0.076	0.000	-0.113	-0.049	1	0.00	0.04	0.05	
1T	0	-33.695	1.354	-0.076	0.000	-0.113	-0.279	1	0.01	0.04	0.05	
1U	0	11.295	0.068	0.075	0.000	0.113	-0.049	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	11.295	1.354	0.075	0.000	0.113	-0.279	1	0.01	0.01	0.03	
1W	0	11.295	0.068	-0.076	0.000	-0.113	-0.049	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	11.295	1.354	-0.076	0.000	-0.113	-0.279	1	0.01	0.01	0.03	
2	0	-29.860	2.591	-0.001	0.000	-0.000	-0.676	1	0.01	0.03	0.05	
7	0	-26.450	2.206	-0.001	0.000	-0.000	-0.569	1	0.01	0.03	0.04	
8	0	-32.330	2.817	-0.001	0.000	-0.000	-0.739	1	0.01	0.04	0.06	
1A	7	-18.510	0.468	0.181	0.000	0.302	-0.070	1	0.00	0.02	0.04	
1B	7	-18.510	0.920	0.181	0.000	0.302	-0.160	1	0.00	0.02	0.04	
1C	7	-18.510	0.468	-0.181	0.000	-0.302	-0.070	1	0.00	0.02	0.04	
1D	7	-18.510	0.920	-0.181	0.000	-0.302	-0.160	1	0.00	0.02	0.04	
1E	7	-3.906	0.468	0.181	0.000	0.302	-0.070	1	0.00	0.00	0.02	
1F	7	-3.906	0.920	0.181	0.000	0.302	-0.160	1	0.00	0.00	0.02	
1G	7	-3.906	0.468	-0.181	0.000	-0.302	-0.070	1	0.00	0.00	0.02	
1H	7	-3.906	0.920	-0.181	0.000	-0.302	-0.160	1	0.00	0.00	0.02	
1I	7	-19.174	0.435	0.106	0.000	0.175	-0.048	1	0.00	0.02	0.03	
1J	7	-19.174	0.953	0.106	0.000	0.175	-0.182	1	0.00	0.02	0.04	
1K	7	-19.174	0.435	-0.107	0.000	-0.175	-0.048	1	0.00	0.02	0.03	
1L	7	-19.174	0.953	-0.107	0.000	-0.175	-0.182	1	0.00	0.02	0.04	
1M	7	-3.242	0.435	0.106	0.000	0.175	-0.048	1	0.00	0.00	0.01	
1N	7	-3.242	0.953	0.106	0.000	0.175	-0.182	1	0.00	0.00	0.02	
1O	7	-3.242	0.435	-0.107	0.000	-0.175	-0.048	1	0.00	0.00	0.01	
1P	7	-3.242	0.953	-0.107	0.000	-0.175	-0.182	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	7	-33.703	0.051	0.075	0.000	0.117	-0.046	1	0.00	0.04	0.05	
1R	7	-33.703	1.337	0.075	0.000	0.117	-0.184	1	0.01	0.04	0.05	
1S	7	-33.703	0.051	-0.076	0.000	-0.117	-0.046	1	0.00	0.04	0.05	
1T	7	-33.703	1.337	-0.076	0.000	-0.117	-0.184	1	0.01	0.04	0.05	
1U	7	11.287	0.051	0.075	0.000	0.117	-0.046	1	0.00	0.01	0.02	
1V	7	11.287	1.337	0.075	0.000	0.117	-0.184	1	0.01	0.01	0.02	

1W	7	11.287	0.051	-0.076	0.000	-0.117	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1X	7	11.287	1.337	-0.076	0.000	-0.117	-0.184	1	0.01	0.01	0.02
2	7	-29.870	2.569	-0.001	0.000	-0.000	-0.496	1	0.01	0.03	0.05
7	7	-26.459	2.184	-0.001	0.000	-0.000	-0.416	1	0.01	0.03	0.04
8	7	-32.340	2.795	-0.001	0.000	-0.000	-0.543	1	0.01	0.04	0.05
1A	14	-18.518	0.451	0.181	0.000	0.314	-0.039	1	0.00	0.02	0.04
1B	14	-18.518	0.904	0.181	0.000	0.314	-0.095	1	0.00	0.02	0.04
1C	14	-18.518	0.451	-0.181	0.000	-0.314	-0.039	1	0.00	0.02	0.04
1D	14	-18.518	0.904	-0.181	0.000	-0.314	-0.095	1	0.00	0.02	0.04
1E	14	-3.914	0.451	0.181	0.000	0.314	-0.039	1	0.00	0.00	0.02
1F	14	-3.914	0.904	0.181	0.000	0.314	-0.095	1	0.00	0.00	0.02
1G	14	-3.914	0.451	-0.181	0.000	-0.314	-0.039	1	0.00	0.00	0.02
1H	14	-3.914	0.904	-0.181	0.000	-0.314	-0.095	1	0.00	0.00	0.02
1I	14	-19.182	0.419	0.106	0.000	0.181	-0.021	1	0.00	0.02	0.03
1J	14	-19.182	0.936	0.106	0.000	0.181	-0.114	1	0.00	0.02	0.03
1K	14	-19.182	0.419	-0.107	0.000	-0.181	-0.021	1	0.00	0.02	0.03
1L	14	-19.182	0.936	-0.107	0.000	-0.181	-0.114	1	0.00	0.02	0.03
1M	14	-3.250	0.419	0.106	0.000	0.181	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1N	14	-3.250	0.936	0.106	0.000	0.181	-0.114	1	0.00	0.00	0.02
1O	14	-3.250	0.419	-0.107	0.000	-0.181	-0.021	1	0.00	0.00	0.01
1P	14	-3.250	0.936	-0.107	0.000	-0.181	-0.114	1	0.00	0.00	0.02
1Q	14	-33.711	0.035	0.075	0.000	0.121	-0.044	1	0.00	0.04	0.05
1R	14	-33.711	1.320	0.075	0.000	0.121	-0.091	1	0.01	0.04	0.05
1S	14	-33.711	0.035	-0.076	0.000	-0.121	-0.044	1	0.00	0.04	0.05
1T	14	-33.711	1.320	-0.076	0.000	-0.121	-0.091	1	0.01	0.04	0.05
1U	14	11.279	0.035	0.075	0.000	0.121	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1V	14	11.279	1.320	0.075	0.000	0.121	-0.091	1	0.01	0.01	0.02
1W	14	11.279	0.035	-0.076	0.000	-0.121	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1X	14	11.279	1.320	-0.076	0.000	-0.121	-0.091	1	0.01	0.01	0.02
2	14	-29.880	2.547	-0.001	0.000	0.000	-0.318	1	0.01	0.03	0.04
7	14	-26.468	2.162	-0.001	0.000	0.000	-0.265	1	0.01	0.03	0.04
8	14	-32.350	2.773	-0.001	0.000	0.000	-0.349	1	0.01	0.04	0.05
1A	21	-18.526	0.434	0.181	0.000	0.326	-0.010	1	0.00	0.02	0.04
1B	21	-18.526	0.887	0.181	0.000	0.326	-0.031	1	0.00	0.02	0.04
1C	21	-18.526	0.434	-0.181	0.000	-0.326	-0.010	1	0.00	0.02	0.04
1D	21	-18.526	0.887	-0.181	0.000	-0.326	-0.031	1	0.00	0.02	0.04
1E	21	-3.922	0.434	0.181	0.000	0.326	-0.010	1	0.00	0.00	0.02
1F	21	-3.922	0.887	0.181	0.000	0.326	-0.031	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-3.922	0.434	-0.181	0.000	-0.326	-0.010	1	0.00	0.00	0.02
1H	21	-3.922	0.887	-0.181	0.000	-0.326	-0.031	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-19.190	0.402	0.106	0.000	0.188	0.006	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-19.190	0.919	0.106	0.000	0.188	-0.047	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-19.190	0.402	-0.107	0.000	-0.188	0.006	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-19.190	0.919	-0.107	0.000	-0.188	-0.047	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-3.258	0.402	0.106	0.000	0.188	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1N	21	-3.258	0.919	0.106	0.000	0.188	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1O	21	-3.258	0.402	-0.107	0.000	-0.188	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1P	21	-3.258	0.919	-0.107	0.000	-0.188	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1Q	21	-33.719	0.018	0.075	0.000	0.125	-0.043	1	0.00	0.04	0.05
1R	21	-33.719	1.303	0.075	0.000	0.125	0.002	1	0.01	0.04	0.04
1S	21	-33.719	0.018	-0.076	0.000	-0.125	-0.043	1	0.00	0.04	0.05
1T	21	-33.719	1.303	-0.076	0.000	-0.125	0.002	1	0.01	0.04	0.04
1U	21	11.271	0.018	0.075	0.000	0.125	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	11.271	1.303	0.075	0.000	0.125	0.002	1	0.01	0.01	0.02
1W	21	11.271	0.018	-0.076	0.000	-0.125	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	11.271	1.303	-0.076	0.000	-0.125	0.002	1	0.01	0.01	0.02
2	21	-29.890	2.526	-0.001	0.000	0.000	-0.141	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-26.477	2.141	-0.001	0.000	0.000	-0.114	1	0.01	0.03	0.03
8	21	-32.360	2.752	-0.001	0.000	0.000	-0.156	1	0.01	0.04	0.04
1A	28	-18.534	0.418	0.181	0.000	0.338	0.018	1	0.00	0.02	0.04
1B	28	-18.534	0.870	0.181	0.000	0.338	0.032	1	0.00	0.02	0.04
1C	28	-18.534	0.418	-0.181	0.000	-0.338	0.018	1	0.00	0.02	0.04
1D	28	-18.534	0.870	-0.181	0.000	-0.338	0.032	1	0.00	0.02	0.04
1E	28	-3.930	0.418	0.181	0.000	0.338	0.018	1	0.00	0.00	0.02
1F	28	-3.930	0.870	0.181	0.000	0.338	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1G	28	-3.930	0.418	-0.181	0.000	-0.338	0.018	1	0.00	0.00	0.02
1H	28	-3.930	0.870	-0.181	0.000	-0.338	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1I	28	-19.198	0.385	0.106	0.000	0.195	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1J	28	-19.198	0.903	0.106	0.000	0.195	0.019	1	0.00	0.02	0.03
1K	28	-19.198	0.385	-0.107	0.000	-0.195	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1L	28	-19.198	0.903	-0.107	0.000	-0.195	0.019	1	0.00	0.02	0.03
1M	28	-3.266	0.385	0.106	0.000	0.195	0.031	1	0.00	0.00	0.01
1N	28	-3.266	0.903	0.106	0.000	0.195	0.019	1	0.00	0.00	0.01
1O	28	-3.266	0.385	-0.107	0.000	-0.195	0.031	1	0.00	0.00	0.01
1P	28	-3.266	0.903	-0.107	0.000	-0.195	0.019	1	0.00	0.00	0.01
1Q	28	-33.727	0.001	0.075	0.000	0.128	-0.043	1	0.00	0.04	0.05
1R	28	-33.727	1.287	0.075	0.000	0.128	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1S	28	-33.727	0.001	-0.076	0.000	-0.128	-0.043	1	0.00	0.04	0.05
1T	28	-33.727	1.287	-0.076	0.000	-0.128	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1U	28	11.263	0.001	0.075	0.000	0.128	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1V	28	11.263	1.287	0.075	0.000	0.128	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1W	28	11.263	0.001	-0.076	0.000	-0.128	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1X	28	11.263	1.287	-0.076	0.000	-0.128	0.093	1	0.00	0.01	0.02
2	28	-29.900	2.504	-0.001	0.000	0.000	0.035	1	0.01	0.03	0.03
7	28	-26.486	2.119	-0.001	0.000	0.000	0.034	1	0.01	0.03	0.03
8	28	-32.370	2.730	-0.001	0.000	0.000	0.035	1	0.01	0.04	0.04
1A	35	-18.542	0.401	0.181	0.000	0.349	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1B	35	-18.542	0.853	0.181	0.000	0.349	0.093	1	0.00	0.02	0.04
1C	35	-18.542	0.401	-0.181	0.000	-0.349	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1D	35	-18.542	0.853	-0.181	0.000	-0.349	0.093	1	0.00	0.02	0.04
1E	35	-3.938	0.401	0.181	0.000	0.349	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1F	35	-3.938	0.853	0.181	0.000	0.349	0.093	1	0.00	0.00	0.03
1G	35	-3.938	0.401	-0.181	0.000	-0.349	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1H	35	-3.938	0.853	-0.181	0.000	-0.349	0.093	1	0.00	0.00	0.03

1I	35	-19.206	0.368	0.106	0.000	0.202	0.055	1	0.00	0.02	0.03
1J	35	-19.206	0.886	0.106	0.000	0.202	0.084	1	0.00	0.02	0.03
1K	35	-19.206	0.368	-0.107	0.000	-0.202	0.055	1	0.00	0.02	0.03
1L	35	-19.206	0.886	-0.107	0.000	-0.202	0.084	1	0.00	0.02	0.03
1M	35	-3.274	0.368	0.106	0.000	0.202	0.055	1	0.00	0.00	0.02
1N	35	-3.274	0.886	0.106	0.000	0.202	0.084	1	0.00	0.00	0.02
1O	35	-3.274	0.368	-0.107	0.000	-0.202	0.055	1	0.00	0.00	0.02
1P	35	-3.274	0.886	-0.107	0.000	-0.202	0.084	1	0.00	0.00	0.02
1Q	35	-33.735	-0.016	0.075	0.000	0.132	-0.044	1	0.00	0.04	0.05
1R	35	-33.735	1.270	0.075	0.000	0.132	0.183	1	0.00	0.04	0.05
1S	35	-33.735	-0.016	-0.076	0.000	-0.132	-0.044	1	0.00	0.04	0.05
1T	35	-33.735	1.270	-0.076	0.000	-0.132	0.183	1	0.00	0.04	0.05
1U	35	11.255	-0.016	0.075	0.000	0.132	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1V	35	11.255	1.270	0.075	0.000	0.132	0.183	1	0.00	0.01	0.02
1W	35	11.255	-0.016	-0.076	0.000	-0.132	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1X	35	11.255	1.270	-0.076	0.000	-0.132	0.183	1	0.00	0.01	0.02
2	35	-29.910	2.482	-0.001	0.000	0.000	0.208	1	0.01	0.03	0.04
7	35	-26.495	2.097	-0.001	0.000	0.000	0.181	1	0.01	0.03	0.03
8	35	-32.380	2.708	-0.001	0.000	0.000	0.224	1	0.01	0.04	0.04
1A	42	-18.550	0.384	0.181	0.000	0.361	0.071	1	0.00	0.02	0.04
1B	42	-18.550	0.837	0.181	0.000	0.361	0.154	1	0.00	0.02	0.04
1C	42	-18.550	0.384	-0.181	0.000	-0.361	0.071	1	0.00	0.02	0.04
1D	42	-18.550	0.837	-0.181	0.000	-0.361	0.154	1	0.00	0.02	0.04
1E	42	-3.946	0.384	0.181	0.000	0.361	0.071	1	0.00	0.00	0.03
1F	42	-3.946	0.837	0.181	0.000	0.361	0.154	1	0.00	0.00	0.03
1G	42	-3.946	0.384	-0.181	0.000	-0.361	0.071	1	0.00	0.00	0.03
1H	42	-3.946	0.837	-0.181	0.000	-0.361	0.154	1	0.00	0.00	0.03
1I	42	-19.214	0.352	0.106	0.000	0.209	0.078	1	0.00	0.02	0.03
1J	42	-19.214	0.869	0.106	0.000	0.209	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-19.214	0.352	-0.107	0.000	-0.208	0.078	1	0.00	0.02	0.03
1L	42	-19.214	0.869	-0.107	0.000	-0.208	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-3.282	0.352	0.106	0.000	0.209	0.078	1	0.00	0.00	0.02
1N	42	-3.282	0.869	0.106	0.000	0.209	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1O	42	-3.282	0.352	-0.107	0.000	-0.208	0.078	1	0.00	0.00	0.02
1P	42	-3.282	0.869	-0.107	0.000	-0.208	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1Q	42	-33.743	-0.033	0.075	0.000	0.136	-0.047	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-33.743	1.253	0.075	0.000	0.136	0.272	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-33.743	-0.033	-0.076	0.000	-0.136	-0.047	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-33.743	1.253	-0.076	0.000	-0.136	0.272	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	11.247	-0.033	0.075	0.000	0.136	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	11.247	1.253	0.075	0.000	0.136	0.272	1	0.00	0.01	0.03
1W	42	11.247	-0.033	-0.076	0.000	-0.136	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	11.247	1.253	-0.076	0.000	-0.136	0.272	1	0.00	0.01	0.03
2	42	-29.920	2.460	-0.001	0.000	0.000	0.381	1	0.01	0.03	0.04
7	42	-26.504	2.075	-0.001	0.000	0.000	0.327	1	0.01	0.03	0.04
8	42	-32.390	2.686	-0.001	0.000	0.000	0.413	1	0.01	0.04	0.05
1A	49	-18.558	0.367	0.181	0.000	0.373	0.096	1	0.00	0.02	0.04
1B	49	-18.558	0.820	0.181	0.000	0.373	0.213	1	0.00	0.02	0.05
1C	49	-18.558	0.367	-0.181	0.000	-0.373	0.096	1	0.00	0.02	0.04
1D	49	-18.558	0.820	-0.181	0.000	-0.373	0.213	1	0.00	0.02	0.05
1E	49	-3.954	0.367	0.181	0.000	0.373	0.096	1	0.00	0.00	0.03
1F	49	-3.954	0.820	0.181	0.000	0.373	0.213	1	0.00	0.00	0.03
1G	49	-3.954	0.367	-0.181	0.000	-0.373	0.096	1	0.00	0.00	0.03
1H	49	-3.954	0.820	-0.181	0.000	-0.373	0.213	1	0.00	0.00	0.03
1I	49	-19.222	0.335	0.106	0.000	0.215	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1J	49	-19.222	0.852	0.106	0.000	0.215	0.209	1	0.00	0.02	0.04
1K	49	-19.222	0.335	-0.107	0.000	-0.215	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1L	49	-19.222	0.852	-0.107	0.000	-0.215	0.209	1	0.00	0.02	0.04
1M	49	-3.290	0.335	0.106	0.000	0.215	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1N	49	-3.290	0.852	0.106	0.000	0.215	0.209	1	0.00	0.00	0.02
1O	49	-3.290	0.335	-0.107	0.000	-0.215	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1P	49	-3.290	0.852	-0.107	0.000	-0.215	0.209	1	0.00	0.00	0.02
1Q	49	-33.751	-0.049	0.075	0.000	0.140	-0.050	1	0.00	0.04	0.05
1R	49	-33.751	1.236	0.075	0.000	0.140	0.360	1	0.00	0.04	0.05
1S	49	-33.751	-0.049	-0.076	0.000	-0.139	-0.050	1	0.00	0.04	0.05
1T	49	-33.751	1.236	-0.076	0.000	-0.139	0.360	1	0.00	0.04	0.05
1U	49	11.239	-0.049	0.075	0.000	0.140	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1V	49	11.239	1.236	0.075	0.000	0.140	0.360	1	0.00	0.01	0.03
1W	49	11.239	-0.049	-0.076	0.000	-0.139	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1X	49	11.239	1.236	-0.076	0.000	-0.139	0.360	1	0.00	0.01	0.03
2	49	-29.930	2.438	-0.001	0.000	0.000	0.552	1	0.01	0.03	0.05
7	49	-26.513	2.053	-0.001	0.000	0.000	0.471	1	0.01	0.03	0.04
8	49	-32.400	2.664	-0.001	0.000	0.000	0.599	1	0.01	0.04	0.05
1A	56	-18.566	0.351	0.181	0.000	0.385	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1B	56	-18.566	0.803	0.181	0.000	0.385	0.271	1	0.00	0.02	0.05
1C	56	-18.566	0.351	-0.181	0.000	-0.385	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1D	56	-18.566	0.803	-0.181	0.000	-0.385	0.271	1	0.00	0.02	0.05
1E	56	-3.962	0.351	0.181	0.000	0.385	0.120	1	0.00	0.00	0.03
1F	56	-3.962	0.803	0.181	0.000	0.385	0.271	1	0.00	0.00	0.03
1G	56	-3.962	0.351	-0.181	0.000	-0.385	0.120	1	0.00	0.00	0.03
1H	56	-3.962	0.803	-0.181	0.000	-0.385	0.271	1	0.00	0.00	0.03
1I	56	-19.230	0.318	0.106	0.000	0.222	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1J	56	-19.230	0.835	0.106	0.000	0.222	0.270	1	0.00	0.02	0.04
1K	56	-19.230	0.318	-0.107	0.000	-0.222	0.121	1	0.00	0.02	0.04
1L	56	-19.230	0.835	-0.107	0.000	-0.222	0.270	1	0.00	0.02	0.04
1M	56	-3.298	0.318	0.106	0.000	0.222	0.121	1	0.00	0.00	0.02
1N	56	-3.298	0.835	0.106	0.000	0.222	0.270	1	0.00	0.00	0.02
1O	56	-3.298	0.318	-0.107	0.000	-0.222	0.121	1	0.00	0.00	0.02
1P	56	-3.298	0.835	-0.107	0.000	-0.222	0.270	1	0.00	0.00	0.02
1Q	56	-33.759	-0.066	0.075	0.000	0.143	-0.055	1	0.00	0.04	0.05
1R	56	-33.759	1.220	0.075	0.000	0.143	0.446	1	0.00	0.04	0.06
1S	56	-33.759	-0.066	-0.076	0.000	-0.143	-0.055	1	0.00	0.04	0.05
1T	56	-33.759	1.220	-0.076	0.000	-0.143	0.446	1	0.00	0.04	0.06
1U	56	11.231	-0.066	0.075	0.000	0.143	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1V	56	11.231	1.220	0.075	0.000	0.143	0.446	1	0.00	0.01	0.03

1W	56	11.231	-0.066	-0.076	0.000	-0.143	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1X	56	11.231	1.220	-0.076	0.000	-0.143	0.446	1	0.00	0.01	0.03
2	56	-29.940	2.417	-0.001	0.000	0.000	0.721	1	0.01	0.03	0.05
7	56	-26.522	2.032	-0.001	0.000	0.000	0.613	1	0.01	0.03	0.05
8	56	-32.410	2.643	-0.001	0.000	0.000	0.784	1	0.01	0.04	0.06
1A	63	-18.574	0.334	0.181	0.000	0.397	0.142	1	0.00	0.02	0.05
1B	63	-18.574	0.786	0.181	0.000	0.397	0.328	1	0.00	0.02	0.05
1C	63	-18.574	0.334	-0.181	0.000	-0.396	0.142	1	0.00	0.02	0.05
1D	63	-18.574	0.786	-0.181	0.000	-0.396	0.328	1	0.00	0.02	0.05
1E	63	-3.970	0.334	0.181	0.000	0.397	0.142	1	0.00	0.00	0.03
1F	63	-3.970	0.786	0.181	0.000	0.397	0.328	1	0.00	0.00	0.03
1G	63	-3.970	0.334	-0.181	0.000	-0.396	0.142	1	0.00	0.00	0.03
1H	63	-3.970	0.786	-0.181	0.000	-0.396	0.328	1	0.00	0.00	0.03
1I	63	-19.238	0.301	0.106	0.000	0.229	0.140	1	0.00	0.02	0.04
1J	63	-19.238	0.819	0.106	0.000	0.229	0.330	1	0.00	0.02	0.04
1K	63	-19.238	0.301	-0.107	0.000	-0.229	0.140	1	0.00	0.02	0.04
1L	63	-19.238	0.819	-0.107	0.000	-0.229	0.330	1	0.00	0.02	0.04
1M	63	-3.306	0.301	0.106	0.000	0.229	0.140	1	0.00	0.00	0.02
1N	63	-3.306	0.819	0.106	0.000	0.229	0.330	1	0.00	0.00	0.02
1O	63	-3.306	0.301	-0.107	0.000	-0.229	0.140	1	0.00	0.00	0.02
1P	63	-3.306	0.819	-0.107	0.000	-0.229	0.330	1	0.00	0.00	0.02
1Q	63	-33.767	-0.083	0.075	0.000	0.147	-0.061	1	0.00	0.04	0.05
1R	63	-33.767	1.203	0.075	0.000	0.147	0.531	1	0.00	0.04	0.06
1S	63	-33.767	-0.083	-0.076	0.000	-0.147	-0.061	1	0.00	0.04	0.05
1T	63	-33.767	1.203	-0.076	0.000	-0.147	0.531	1	0.00	0.04	0.06
1U	63	11.223	-0.083	0.075	0.000	0.147	-0.061	1	0.00	0.01	0.02
1V	63	11.223	1.203	0.075	0.000	0.147	0.531	1	0.00	0.01	0.03
1W	63	11.223	-0.083	-0.076	0.000	-0.147	-0.061	1	0.00	0.01	0.02
1X	63	11.223	1.203	-0.076	0.000	-0.147	0.531	1	0.00	0.01	0.03
2	63	-29.950	2.395	-0.001	0.000	0.000	0.889	1	0.01	0.03	0.06
7	63	-26.531	2.010	-0.001	0.000	0.000	0.754	1	0.01	0.03	0.05
8	63	-32.420	2.621	-0.001	0.000	0.000	0.968	1	0.01	0.04	0.06
1A	70	-18.582	0.317	0.181	0.000	0.409	0.163	1	0.00	0.02	0.05
1B	70	-18.582	0.770	0.181	0.000	0.409	0.384	1	0.00	0.02	0.05
1C	70	-18.582	0.317	-0.181	0.000	-0.408	0.163	1	0.00	0.02	0.05
1D	70	-18.582	0.770	-0.181	0.000	-0.408	0.384	1	0.00	0.02	0.05
1E	70	-3.978	0.317	0.181	0.000	0.409	0.163	1	0.00	0.00	0.03
1F	70	-3.978	0.770	0.181	0.000	0.409	0.384	1	0.00	0.00	0.04
1G	70	-3.978	0.317	-0.181	0.000	-0.408	0.163	1	0.00	0.00	0.03
1H	70	-3.978	0.770	-0.181	0.000	-0.408	0.384	1	0.00	0.00	0.04
1I	70	-19.246	0.285	0.106	0.000	0.236	0.158	1	0.00	0.02	0.04
1J	70	-19.246	0.802	0.106	0.000	0.236	0.389	1	0.00	0.02	0.04
1K	70	-19.246	0.285	-0.107	0.000	-0.235	0.158	1	0.00	0.02	0.04
1L	70	-19.246	0.802	-0.107	0.000	-0.235	0.389	1	0.00	0.02	0.04
1M	70	-3.314	0.285	0.106	0.000	0.236	0.158	1	0.00	0.00	0.02
1N	70	-3.314	0.802	0.106	0.000	0.236	0.389	1	0.00	0.00	0.03
1O	70	-3.314	0.285	-0.107	0.000	-0.235	0.158	1	0.00	0.00	0.02
1P	70	-3.314	0.802	-0.107	0.000	-0.235	0.389	1	0.00	0.00	0.03
1Q	70	-33.775	-0.100	0.075	0.000	0.151	-0.069	1	0.00	0.04	0.05
1R	70	-33.775	1.186	0.075	0.000	0.151	0.616	1	0.00	0.04	0.06
1S	70	-33.775	-0.100	-0.076	0.000	-0.150	-0.069	1	0.00	0.04	0.05
1T	70	-33.775	1.186	-0.076	0.000	-0.150	0.616	1	0.00	0.04	0.06
1U	70	11.215	-0.100	0.075	0.000	0.151	-0.069	1	0.00	0.01	0.02
1V	70	11.215	1.186	0.075	0.000	0.151	0.616	1	0.00	0.01	0.04
1W	70	11.215	-0.100	-0.076	0.000	-0.150	-0.069	1	0.00	0.01	0.02
1X	70	11.215	1.186	-0.076	0.000	-0.150	0.616	1	0.00	0.01	0.04
2	70	-29.960	2.373	-0.001	0.000	0.000	1.055	1	0.01	0.03	0.06
7	70	-26.540	1.988	-0.001	0.000	0.000	0.893	1	0.01	0.03	0.05
8	70	-32.430	2.599	-0.001	0.000	0.000	1.150	1	0.01	0.04	0.07

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-18.582	0.409	0.163	1	0.8792	0.9953	0.9943	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1B	-18.582	0.409	0.384	1	0.8792	0.9953	0.9941	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1C	-18.582	-0.408	0.163	1	0.8792	0.9953	0.9943	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1D	-18.582	-0.408	0.384	1	0.8792	0.9953	0.9941	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1E	-3.978	0.409	0.163	1	0.8792	0.9990	0.9988	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1F	-3.978	0.409	0.384	1	0.8792	0.9990	0.9987	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1G	-3.978	-0.408	0.163	1	0.8792	0.9990	0.9988	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1H	-3.978	-0.408	0.384	1	0.8792	0.9990	0.9987	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1I	-19.246	0.236	0.158	1	0.8792	0.9952	0.9951	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1J	-19.246	0.236	0.389	1	0.8792	0.9952	0.9935	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1K	-19.246	-0.235	0.158	1	0.8792	0.9952	0.9951	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1L	-19.246	-0.235	0.389	1	0.8792	0.9952	0.9935	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1M	-3.314	0.236	0.158	1	0.8792	0.9992	0.9992	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1N	-3.314	0.236	0.389	1	0.8792	0.9992	0.9989	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1O	-3.314	-0.235	0.158	1	0.8792	0.9992	0.9992	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1P	-3.314	-0.235	0.389	1	0.8792	0.9992	0.9989	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1Q	-33.775	0.151	-0.069	1	0.8792	0.9925	1.0056	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1R	-33.775	0.151	0.616	1	0.8792	0.9925	0.9909	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
1S	-33.775	-0.150	-0.069	1	0.8792	0.9926	1.0056	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1T	-33.775	-0.150	0.616	1	0.8792	0.9926	0.9909	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
2	-29.960	0.000	1.055	1	0.8792	0.9729	0.9897	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
7	-26.540	0.000	0.893	1	0.8792	0.9760	0.9909	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
8	-32.430	0.000	1.150	1	0.8792	0.9709	0.9888	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
ASTA NUM. 21		NI 4653	NF 4654	Lungh.	100.0 cm	SEZ. 6	Pd	UNP 120	Dist.= 0.010 m	ali esterne			

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--	kN			kN*m			-----	-----			
cm												
1A	0	-18.991	-0.121	0.034	0.000	0.409	0.384	1	0.00	0.02	0.05	
1B	0	-18.991	-0.047	0.034	0.000	0.409	0.163	1	0.00	0.02	0.05	
1C	0	-18.991	-0.121	-0.035	0.000	-0.408	0.384	1	0.00	0.02	0.05	
1D	0	-18.991	-0.047	-0.035	0.000	-0.408	0.163	1	0.00	0.02	0.05	
1E	0	-4.109	-0.121	0.034	0.000	0.409	0.384	1	0.00	0.00	0.04	
1F	0	-4.109	-0.047	0.034	0.000	0.409	0.163	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-4.109	-0.121	-0.035	0.000	-0.408	0.384	1	0.00	0.00	0.04	
1H	0	-4.109	-0.047	-0.035	0.000	-0.408	0.163	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-19.713	-0.133	0.023	0.000	0.236	0.389	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-19.713	-0.035	0.023	0.000	0.236	0.158	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-19.713	-0.133	-0.024	0.000	-0.235	0.389	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-19.713	-0.035	-0.024	0.000	-0.235	0.158	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.387	-0.133	0.023	0.000	0.236	0.389	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-3.387	-0.035	0.023	0.000	0.236	0.158	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-3.387	-0.133	-0.024	0.000	-0.235	0.389	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-3.387	-0.035	-0.024	0.000	-0.235	0.158	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-34.277	-0.176	0.023	0.000	0.151	0.616	1	0.00	0.04	0.06	
1R	0	-34.277	0.007	0.023	0.000	0.151	-0.069	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-34.277	-0.176	-0.024	0.000	-0.150	0.616	1	0.00	0.04	0.06	
1T	0	-34.277	0.007	-0.024	0.000	-0.150	-0.069	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	11.177	-0.176	0.023	0.000	0.151	0.616	1	0.00	0.01	0.04	
1V	0	11.177	0.007	0.023	0.000	0.151	-0.069	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	11.177	-0.176	-0.024	0.000	-0.150	0.616	1	0.00	0.01	0.04	
1X	0	11.177	0.007	-0.024	0.000	-0.150	-0.069	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-31.330	-0.774	-0.001	0.000	0.000	1.055	1	0.00	0.04	0.06	
7	0	-27.680	-0.620	-0.001	0.000	0.000	0.893	1	0.00	0.03	0.05	
8	0	-33.940	-0.864	-0.001	0.000	0.000	1.150	1	0.00	0.04	0.07	
1A	10	-19.002	-0.146	0.034	0.000	0.407	0.371	1	0.00	0.02	0.05	
1B	10	-19.002	-0.071	0.034	0.000	0.407	0.157	1	0.00	0.02	0.05	
1C	10	-19.002	-0.146	-0.035	0.000	-0.406	0.371	1	0.00	0.02	0.05	
1D	10	-19.002	-0.071	-0.035	0.000	-0.406	0.157	1	0.00	0.02	0.05	
1E	10	-4.120	-0.146	0.034	0.000	0.407	0.371	1	0.00	0.00	0.04	
1F	10	-4.120	-0.071	0.034	0.000	0.407	0.157	1	0.00	0.00	0.03	
1G	10	-4.120	-0.146	-0.035	0.000	-0.406	0.371	1	0.00	0.00	0.04	
1H	10	-4.120	-0.071	-0.035	0.000	-0.406	0.157	1	0.00	0.00	0.03	
1I	10	-19.724	-0.157	0.023	0.000	0.235	0.377	1	0.00	0.02	0.04	
1J	10	-19.724	-0.059	0.023	0.000	0.235	0.151	1	0.00	0.02	0.04	
1K	10	-19.724	-0.157	-0.024	0.000	-0.234	0.377	1	0.00	0.02	0.04	
1L	10	-19.724	-0.059	-0.024	0.000	-0.234	0.151	1	0.00	0.02	0.04	
1M	10	-3.398	-0.157	0.023	0.000	0.235	0.377	1	0.00	0.00	0.03	
1N	10	-3.398	-0.059	0.023	0.000	0.235	0.151	1	0.00	0.00	0.02	
1O	10	-3.398	-0.157	-0.024	0.000	-0.234	0.377	1	0.00	0.00	0.03	
1P	10	-3.398	-0.059	-0.024	0.000	-0.234	0.151	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	10	-34.288	-0.200	0.023	0.000	0.151	0.597	1	0.00	0.04	0.06	
1R	10	-34.288	-0.017	0.023	0.000	0.151	-0.070	1	0.00	0.04	0.05	
1S	10	-34.288	-0.200	-0.024	0.000	-0.150	0.597	1	0.00	0.04	0.06	
1T	10	-34.288	-0.017	-0.024	0.000	-0.150	-0.070	1	0.00	0.04	0.05	
1U	10	11.166	-0.200	0.023	0.000	0.151	0.597	1	0.00	0.01	0.04	
1V	10	11.166	-0.017	0.023	0.000	0.151	-0.070	1	0.00	0.01	0.02	
1W	10	11.166	-0.200	-0.024	0.000	-0.150	0.597	1	0.00	0.01	0.04	
1X	10	11.166	-0.017	-0.024	0.000	-0.150	-0.070	1	0.00	0.01	0.02	
2	10	-31.343	-0.805	-0.001	0.000	0.000	0.976	1	0.00	0.04	0.06	
7	10	-27.693	-0.652	-0.001	0.000	0.000	0.830	1	0.00	0.03	0.05	
8	10	-33.953	-0.895	-0.001	0.000	0.001	1.062	1	0.00	0.04	0.07	
1A	20	-19.013	-0.170	0.034	0.000	0.405	0.356	1	0.00	0.02	0.05	
1B	20	-19.013	-0.095	0.034	0.000	0.405	0.147	1	0.00	0.02	0.05	
1C	20	-19.013	-0.170	-0.035	0.000	-0.404	0.356	1	0.00	0.02	0.05	
1D	20	-19.013	-0.095	-0.035	0.000	-0.404	0.147	1	0.00	0.02	0.05	
1E	20	-4.131	-0.170	0.034	0.000	0.405	0.356	1	0.00	0.00	0.04	
1F	20	-4.131	-0.095	0.034	0.000	0.405	0.147	1	0.00	0.00	0.03	
1G	20	-4.131	-0.170	-0.035	0.000	-0.404	0.356	1	0.00	0.00	0.04	
1H	20	-4.131	-0.095	-0.035	0.000	-0.404	0.147	1	0.00	0.00	0.03	
1I	20	-19.735	-0.182	0.023	0.000	0.234	0.362	1	0.00	0.02	0.04	
1J	20	-19.735	-0.083	0.023	0.000	0.234	0.141	1	0.00	0.02	0.04	
1K	20	-19.735	-0.182	-0.024	0.000	-0.233	0.362	1	0.00	0.02	0.04	
1L	20	-19.735	-0.083	-0.024	0.000	-0.233	0.141	1	0.00	0.02	0.04	
1M	20	-3.409	-0.182	0.023	0.000	0.234	0.362	1	0.00	0.00	0.03	
1N	20	-3.409	-0.083	0.023	0.000	0.234	0.141	1	0.00	0.00	0.02	
1O	20	-3.409	-0.182	-0.024	0.000	-0.233	0.362	1	0.00	0.00	0.03	
1P	20	-3.409	-0.083	-0.024	0.000	-0.233	0.141	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	20	-34.299	-0.224	0.023	0.000	0.151	0.577	1	0.00	0.04	0.06	
1R	20	-34.299	-0.041	0.023	0.000	0.151	-0.073	1	0.00	0.04	0.05	
1S	20	-34.299	-0.224	-0.024	0.000	-0.150	0.577	1	0.00	0.04	0.06	
1T	20	-34.299	-0.041	-0.024	0.000	-0.150	-0.073	1	0.00	0.04	0.05	
1U	20	11.155	-0.224	0.023	0.000	0.151	0.577	1	0.00	0.01	0.04	
1V	20	11.155	-0.041	0.023	0.000	0.151	-0.073	1	0.00	0.01	0.02	
1W	20	11.155	-0.224	-0.024	0.000	-0.150	0.577	1	0.00	0.01	0.04	
1X	20	11.155	-0.041	-0.024	0.000	-0.150	-0.073	1	0.00	0.01	0.02	
2	20	-31.356	-0.836	-0.001	0.000	0.000	0.894	1	0.00	0.04	0.06	
7	20	-27.706	-0.683	-0.001	0.000	0.001	0.763	1	0.00	0.03	0.05	
8	20	-33.966	-0.927	-0.001	0.000	0.001	0.971	1	0.00	0.04	0.06	
1A	30	-19.024	-0.194	0.034	0.000	0.403	0.339	1	0.00	0.02	0.05	
1B	30	-19.024	-0.119	0.034	0.000	0.403	0.136	1	0.00	0.02	0.05	
1C	30	-19.024	-0.194	-0.035	0.000	-0.402	0.339	1	0.00	0.02	0.05	
1D	30	-19.024	-0.119	-0.035	0.000	-0.402	0.136	1	0.00	0.02	0.05	
1E	30	-4.142	-0.194	0.034	0.000	0.403	0.339	1	0.00	0.00	0.04	

1F	30	-4.142	-0.119	0.034	0.000	0.403	0.136	1	0.00	0.00	0.03
1G	30	-4.142	-0.194	-0.035	0.000	-0.402	0.339	1	0.00	0.00	0.03
1H	30	-4.142	-0.119	-0.035	0.000	-0.402	0.136	1	0.00	0.00	0.03
1I	30	-19.746	-0.206	0.023	0.000	0.233	0.345	1	0.00	0.02	0.04
1J	30	-19.746	-0.108	0.023	0.000	0.233	0.129	1	0.00	0.02	0.04
1K	30	-19.746	-0.206	-0.024	0.000	-0.232	0.345	1	0.00	0.02	0.04
1L	30	-19.746	-0.108	-0.024	0.000	-0.232	0.129	1	0.00	0.02	0.04
1M	30	-3.420	-0.206	0.023	0.000	0.233	0.345	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-3.420	-0.108	0.023	0.000	0.233	0.129	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-3.420	-0.206	-0.024	0.000	-0.232	0.345	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-3.420	-0.108	-0.024	0.000	-0.232	0.129	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-34.310	-0.248	0.023	0.000	0.151	0.554	1	0.00	0.04	0.06
1R	30	-34.310	-0.065	0.023	0.000	0.151	-0.080	1	0.00	0.04	0.05
1S	30	-34.310	-0.248	-0.024	0.000	-0.150	0.554	1	0.00	0.04	0.06
1T	30	-34.310	-0.065	-0.024	0.000	-0.150	-0.080	1	0.00	0.04	0.05
1U	30	11.144	-0.248	0.023	0.000	0.151	0.554	1	0.00	0.01	0.04
1V	30	11.144	-0.065	0.023	0.000	0.151	-0.080	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	11.144	-0.248	-0.024	0.000	-0.150	0.554	1	0.00	0.01	0.04
1X	30	11.144	-0.065	-0.024	0.000	-0.150	-0.080	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-31.369	-0.868	-0.001	0.000	0.001	0.809	1	0.00	0.04	0.06
7	30	-27.719	-0.714	-0.001	0.000	0.001	0.693	1	0.00	0.03	0.05
8	30	-33.979	-0.958	-0.001	0.000	0.001	0.877	1	0.00	0.04	0.06

1A	40	-19.035	-0.218	0.034	0.000	0.401	0.319	1	0.00	0.02	0.05
1B	40	-19.035	-0.144	0.034	0.000	0.401	0.122	1	0.00	0.02	0.05
1C	40	-19.035	-0.218	-0.035	0.000	-0.400	0.319	1	0.00	0.02	0.05
1D	40	-19.035	-0.144	-0.035	0.000	-0.400	0.122	1	0.00	0.02	0.05
1E	40	-4.153	-0.218	0.034	0.000	0.401	0.319	1	0.00	0.00	0.03
1F	40	-4.153	-0.144	0.034	0.000	0.401	0.122	1	0.00	0.00	0.03
1G	40	-4.153	-0.218	-0.035	0.000	-0.400	0.319	1	0.00	0.00	0.03
1H	40	-4.153	-0.144	-0.035	0.000	-0.400	0.122	1	0.00	0.00	0.03
1I	40	-19.757	-0.230	0.023	0.000	0.232	0.326	1	0.00	0.02	0.04
1J	40	-19.757	-0.132	0.023	0.000	0.232	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1K	40	-19.757	-0.230	-0.024	0.000	-0.231	0.326	1	0.00	0.02	0.04
1L	40	-19.757	-0.132	-0.024	0.000	-0.231	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1M	40	-3.431	-0.230	0.023	0.000	0.232	0.326	1	0.00	0.00	0.02
1N	40	-3.431	-0.132	0.023	0.000	0.232	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1O	40	-3.431	-0.230	-0.024	0.000	-0.231	0.326	1	0.00	0.00	0.02
1P	40	-3.431	-0.132	-0.024	0.000	-0.231	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1Q	40	-34.321	-0.272	0.023	0.000	0.151	0.529	1	0.00	0.04	0.06
1R	40	-34.321	-0.089	0.023	0.000	0.151	-0.088	1	0.00	0.04	0.05
1S	40	-34.321	-0.272	-0.024	0.000	-0.150	0.529	1	0.00	0.04	0.06
1T	40	-34.321	-0.089	-0.024	0.000	-0.150	-0.088	1	0.00	0.04	0.05
1U	40	11.133	-0.272	0.023	0.000	0.151	0.529	1	0.00	0.01	0.03
1V	40	11.133	-0.089	0.023	0.000	0.151	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
1W	40	11.133	-0.272	-0.024	0.000	-0.150	0.529	1	0.00	0.01	0.03
1X	40	11.133	-0.089	-0.024	0.000	-0.150	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
2	40	-31.382	-0.899	-0.001	0.000	0.001	0.720	1	0.00	0.04	0.05
7	40	-27.732	-0.746	-0.001	0.000	0.001	0.620	1	0.00	0.03	0.05
8	40	-33.992	-0.989	-0.001	0.000	0.001	0.779	1	0.00	0.04	0.06

1A	50	-19.046	-0.242	0.034	0.000	0.399	0.297	1	0.00	0.02	0.05
1B	50	-19.046	-0.168	0.034	0.000	0.399	0.105	1	0.00	0.02	0.05
1C	50	-19.046	-0.242	-0.035	0.000	-0.398	0.297	1	0.00	0.02	0.05
1D	50	-19.046	-0.168	-0.035	0.000	-0.398	0.105	1	0.00	0.02	0.05
1E	50	-4.164	-0.242	0.034	0.000	0.399	0.297	1	0.00	0.00	0.03
1F	50	-4.164	-0.168	0.034	0.000	0.399	0.105	1	0.00	0.00	0.03
1G	50	-4.164	-0.242	-0.035	0.000	-0.398	0.297	1	0.00	0.00	0.03
1H	50	-4.164	-0.168	-0.035	0.000	-0.398	0.105	1	0.00	0.00	0.03
1I	50	-19.768	-0.254	0.023	0.000	0.231	0.304	1	0.00	0.02	0.04
1J	50	-19.768	-0.156	0.023	0.000	0.231	0.098	1	0.00	0.02	0.04
1K	50	-19.768	-0.254	-0.024	0.000	-0.230	0.304	1	0.00	0.02	0.04
1L	50	-19.768	-0.156	-0.024	0.000	-0.230	0.098	1	0.00	0.02	0.04
1M	50	-3.442	-0.254	0.023	0.000	0.231	0.304	1	0.00	0.00	0.02
1N	50	-3.442	-0.156	0.023	0.000	0.231	0.098	1	0.00	0.00	0.02
1O	50	-3.442	-0.254	-0.024	0.000	-0.230	0.304	1	0.00	0.00	0.02
1P	50	-3.442	-0.156	-0.024	0.000	-0.230	0.098	1	0.00	0.00	0.02
1Q	50	-34.332	-0.296	0.023	0.000	0.151	0.501	1	0.00	0.04	0.06
1R	50	-34.332	-0.113	0.023	0.000	0.151	-0.099	1	0.00	0.04	0.05
1S	50	-34.332	-0.296	-0.024	0.000	-0.150	0.501	1	0.00	0.04	0.06
1T	50	-34.332	-0.113	-0.024	0.000	-0.150	-0.099	1	0.00	0.04	0.05
1U	50	11.122	-0.296	0.023	0.000	0.151	0.501	1	0.00	0.01	0.03
1V	50	11.122	-0.113	0.023	0.000	0.151	-0.099	1	0.00	0.01	0.02
1W	50	11.122	-0.296	-0.024	0.000	-0.150	0.501	1	0.00	0.01	0.03
1X	50	11.122	-0.113	-0.024	0.000	-0.150	-0.099	1	0.00	0.01	0.02
2	50	-31.395	-0.930	-0.001	0.000	0.001	0.629	1	0.00	0.04	0.05
7	50	-27.745	-0.777	-0.001	0.000	0.001	0.544	1	0.00	0.03	0.05
8	50	-34.005	-1.021	-0.001	0.000	0.001	0.679	1	0.00	0.04	0.06

1A	60	-19.057	-0.266	0.034	0.000	0.397	0.273	1	0.00	0.02	0.05
1B	60	-19.057	-0.192	0.034	0.000	0.397	0.086	1	0.00	0.02	0.04
1C	60	-19.057	-0.266	-0.035	0.000	-0.397	0.273	1	0.00	0.02	0.05
1D	60	-19.057	-0.192	-0.035	0.000	-0.397	0.086	1	0.00	0.02	0.04
1E	60	-4.175	-0.266	0.034	0.000	0.397	0.273	1	0.00	0.00	0.03
1F	60	-4.175	-0.192	0.034	0.000	0.397	0.086	1	0.00	0.00	0.03
1G	60	-4.175	-0.266	-0.035	0.000	-0.397	0.273	1	0.00	0.00	0.03
1H	60	-4.175	-0.192	-0.035	0.000	-0.397	0.086	1	0.00	0.00	0.03
1I	60	-19.779	-0.278	0.023	0.000	0.230	0.280	1	0.00	0.02	0.04
1J	60	-19.779	-0.180	0.023	0.000	0.230	0.079	1	0.00	0.02	0.04
1K	60	-19.779	-0.278	-0.024	0.000	-0.229	0.280	1	0.00	0.02	0.04
1L	60	-19.779	-0.180	-0.024	0.000	-0.229	0.079	1	0.00	0.02	0.04
1M	60	-3.453	-0.278	0.023	0.000	0.230	0.280	1	0.00	0.00	0.02
1N	60	-3.453	-0.180	0.023	0.000	0.230	0.079	1	0.00	0.00	0.02
1O	60	-3.453	-0.278	-0.024	0.000	-0.229	0.280	1	0.00	0.00	0.02
1P	60	-3.453	-0.180	-0.024	0.000	-0.229	0.079	1	0.00	0.00	0.02
1Q	60	-34.343	-0.320	0.023	0.000	0.151	0.471	1	0.00	0.04	0.06
1R	60	-34.343	-0.137	0.023	0.000	0.151	-0.112	1	0.00	0.04	0.05
1S	60	-34.343	-0.320	-0.024	0.000	-0.150	0.471	1	0.00	0.04	0.06

1T	60	-34.343	-0.137	-0.024	0.000	-0.150	-0.112	1	0.00	0.04	0.05
1U	60	11.111	-0.320	0.023	0.000	0.151	0.471	1	0.00	0.01	0.03
1V	60	11.111	-0.137	0.023	0.000	0.151	-0.112	1	0.00	0.01	0.02
1W	60	11.111	-0.320	-0.024	0.000	-0.150	0.471	1	0.00	0.01	0.03
1X	60	11.111	-0.137	-0.024	0.000	-0.150	-0.112	1	0.00	0.01	0.02
2	60	-31.408	-0.962	-0.001	0.000	0.001	0.534	1	0.00	0.04	0.05
7	60	-27.758	-0.808	-0.001	0.000	0.001	0.465	1	0.00	0.03	0.04
8	60	-34.018	-1.052	-0.001	0.000	0.001	0.575	1	0.00	0.04	0.05
1A	70	-19.068	-0.290	0.034	0.000	0.396	0.246	1	0.00	0.02	0.05
1B	70	-19.068	-0.216	0.034	0.000	0.396	0.065	1	0.00	0.02	0.04
1C	70	-19.068	-0.290	-0.035	0.000	-0.395	0.246	1	0.00	0.02	0.05
1D	70	-19.068	-0.216	-0.035	0.000	-0.395	0.065	1	0.00	0.02	0.04
1E	70	-4.186	-0.290	0.034	0.000	0.396	0.246	1	0.00	0.00	0.03
1F	70	-4.186	-0.216	0.034	0.000	0.396	0.065	1	0.00	0.00	0.03
1G	70	-4.186	-0.290	-0.035	0.000	-0.395	0.246	1	0.00	0.00	0.03
1H	70	-4.186	-0.216	-0.035	0.000	-0.395	0.065	1	0.00	0.00	0.03
1I	70	-19.790	-0.302	0.023	0.000	0.229	0.253	1	0.00	0.02	0.04
1J	70	-19.790	-0.204	0.023	0.000	0.229	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1K	70	-19.790	-0.302	-0.024	0.000	-0.228	0.253	1	0.00	0.02	0.04
1L	70	-19.790	-0.204	-0.024	0.000	-0.228	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1M	70	-3.464	-0.302	0.023	0.000	0.229	0.253	1	0.00	0.00	0.02
1N	70	-3.464	-0.204	0.023	0.000	0.229	0.058	1	0.00	0.00	0.02
1O	70	-3.464	-0.302	-0.024	0.000	-0.228	0.253	1	0.00	0.00	0.02
1P	70	-3.464	-0.204	-0.024	0.000	-0.228	0.058	1	0.00	0.00	0.02
1Q	70	-34.354	-0.345	0.023	0.000	0.151	0.439	1	0.00	0.04	0.06
1R	70	-34.354	-0.161	0.023	0.000	0.151	-0.128	1	0.00	0.04	0.05
1S	70	-34.354	-0.345	-0.024	0.000	-0.150	0.439	1	0.00	0.04	0.06
1T	70	-34.354	-0.161	-0.024	0.000	-0.150	-0.128	1	0.00	0.04	0.05
1U	70	11.100	-0.345	0.023	0.000	0.151	0.439	1	0.00	0.01	0.03
1V	70	11.100	-0.161	0.023	0.000	0.151	-0.128	1	0.00	0.01	0.02
1W	70	11.100	-0.345	-0.024	0.000	-0.150	0.439	1	0.00	0.01	0.03
1X	70	11.100	-0.161	-0.024	0.000	-0.150	-0.128	1	0.00	0.01	0.02
2	70	-31.421	-0.993	-0.001	0.000	0.001	0.437	1	0.00	0.04	0.05
7	70	-27.771	-0.839	-0.001	0.000	0.001	0.382	1	0.00	0.03	0.04
8	70	-34.031	-1.083	-0.001	0.000	0.001	0.468	1	0.00	0.04	0.05
1A	80	-19.079	-0.314	0.034	0.000	0.394	0.217	1	0.00	0.02	0.05
1B	80	-19.079	-0.240	0.034	0.000	0.394	0.041	1	0.00	0.02	0.04
1C	80	-19.079	-0.314	-0.035	0.000	-0.393	0.217	1	0.00	0.02	0.05
1D	80	-19.079	-0.240	-0.035	0.000	-0.393	0.041	1	0.00	0.02	0.04
1E	80	-4.197	-0.314	0.034	0.000	0.394	0.217	1	0.00	0.00	0.03
1F	80	-4.197	-0.240	0.034	0.000	0.394	0.041	1	0.00	0.00	0.03
1G	80	-4.197	-0.314	-0.035	0.000	-0.393	0.217	1	0.00	0.00	0.03
1H	80	-4.197	-0.240	-0.035	0.000	-0.393	0.041	1	0.00	0.00	0.03
1I	80	-19.801	-0.326	0.023	0.000	0.228	0.224	1	0.00	0.02	0.04
1J	80	-19.801	-0.228	0.023	0.000	0.228	0.034	1	0.00	0.02	0.04
1K	80	-19.801	-0.326	-0.024	0.000	-0.227	0.224	1	0.00	0.02	0.04
1L	80	-19.801	-0.228	-0.024	0.000	-0.227	0.034	1	0.00	0.02	0.04
1M	80	-3.475	-0.326	0.023	0.000	0.228	0.224	1	0.00	0.00	0.02
1N	80	-3.475	-0.228	0.023	0.000	0.228	0.034	1	0.00	0.00	0.02
1O	80	-3.475	-0.326	-0.024	0.000	-0.227	0.224	1	0.00	0.00	0.02
1P	80	-3.475	-0.228	-0.024	0.000	-0.227	0.034	1	0.00	0.00	0.02
1Q	80	-34.365	-0.369	0.023	0.000	0.151	0.404	1	0.00	0.04	0.06
1R	80	-34.365	-0.185	0.023	0.000	0.151	-0.146	1	0.00	0.04	0.05
1S	80	-34.365	-0.369	-0.024	0.000	-0.150	0.404	1	0.00	0.04	0.06
1T	80	-34.365	-0.185	-0.024	0.000	-0.150	-0.146	1	0.00	0.04	0.05
1U	80	11.089	-0.369	0.023	0.000	0.151	0.404	1	0.00	0.01	0.03
1V	80	11.089	-0.185	0.023	0.000	0.151	-0.146	1	0.00	0.01	0.02
1W	80	11.089	-0.369	-0.024	0.000	-0.150	0.404	1	0.00	0.01	0.03
1X	80	11.089	-0.185	-0.024	0.000	-0.150	-0.146	1	0.00	0.01	0.02
2	80	-31.434	-1.024	-0.001	0.000	0.001	0.336	1	0.00	0.04	0.04
7	80	-27.784	-0.871	-0.001	0.000	0.001	0.297	1	0.00	0.03	0.04
8	80	-34.044	-1.114	-0.001	0.000	0.001	0.358	1	0.00	0.04	0.05
1A	90	-19.090	-0.338	0.034	0.000	0.392	0.185	1	0.00	0.02	0.05
1B	90	-19.090	-0.264	0.034	0.000	0.392	0.015	1	0.00	0.02	0.04
1C	90	-19.090	-0.338	-0.035	0.000	-0.391	0.185	1	0.00	0.02	0.05
1D	90	-19.090	-0.264	-0.035	0.000	-0.391	0.015	1	0.00	0.02	0.04
1E	90	-4.208	-0.338	0.034	0.000	0.392	0.185	1	0.00	0.00	0.03
1F	90	-4.208	-0.264	0.034	0.000	0.392	0.015	1	0.00	0.00	0.03
1G	90	-4.208	-0.338	-0.035	0.000	-0.391	0.185	1	0.00	0.00	0.03
1H	90	-4.208	-0.264	-0.035	0.000	-0.391	0.015	1	0.00	0.00	0.03
1I	90	-19.812	-0.350	0.023	0.000	0.227	0.193	1	0.00	0.02	0.04
1J	90	-19.812	-0.252	0.023	0.000	0.227	0.007	1	0.00	0.02	0.03
1K	90	-19.812	-0.350	-0.024	0.000	-0.226	0.193	1	0.00	0.02	0.04
1L	90	-19.812	-0.252	-0.024	0.000	-0.226	0.007	1	0.00	0.02	0.03
1M	90	-3.486	-0.350	0.023	0.000	0.227	0.193	1	0.00	0.00	0.02
1N	90	-3.486	-0.252	0.023	0.000	0.227	0.007	1	0.00	0.00	0.02
1O	90	-3.486	-0.350	-0.024	0.000	-0.226	0.193	1	0.00	0.00	0.02
1P	90	-3.486	-0.252	-0.024	0.000	-0.226	0.007	1	0.00	0.00	0.02
1Q	90	-34.376	-0.393	0.023	0.000	0.151	0.367	1	0.00	0.04	0.06
1R	90	-34.376	-0.210	0.023	0.000	0.151	-0.167	1	0.00	0.04	0.05
1S	90	-34.376	-0.393	-0.024	0.000	-0.150	0.367	1	0.00	0.04	0.06
1T	90	-34.376	-0.210	-0.024	0.000	-0.150	-0.167	1	0.00	0.04	0.05
1U	90	11.078	-0.393	0.023	0.000	0.151	0.367	1	0.00	0.01	0.03
1V	90	11.078	-0.210	0.023	0.000	0.151	-0.167	1	0.00	0.01	0.02
1W	90	11.078	-0.393	-0.024	0.000	-0.150	0.367	1	0.00	0.01	0.03
1X	90	11.078	-0.210	-0.024	0.000	-0.150	-0.167	1	0.00	0.01	0.02
2	90	-31.447	-1.056	-0.001	0.000	0.001	0.232	1	0.00	0.04	0.04
7	90	-27.797	-0.902	-0.001	0.000	0.001	0.208	1	0.00	0.03	0.04
8	90	-34.057	-1.146	-0.001	0.000	0.001	0.245	1	0.00	0.04	0.04
1A	100	-19.101	-0.362	0.034	0.000	0.390	0.151	1	0.00	0.02	0.05
1B	100	-19.101	-0.288	0.034	0.000	0.390	-0.013	1	0.00	0.02	0.04
1C	100	-19.101	-0.362	-0.035	0.000	-0.389	0.151	1	0.00	0.02	0.05
1D	100	-19.101	-0.288	-0.035	0.000	-0.389	-0.013	1	0.00	0.02	0.04
1E	100	-4.219	-0.362	0.034	0.000	0.390	0.151	1	0.00	0.00	0.03

1F	100	-4.219	-0.288	0.034	0.000	0.390	-0.013	1	0.00	0.00	0.03
1G	100	-4.219	-0.362	-0.035	0.000	-0.389	0.151	1	0.00	0.00	0.03
1H	100	-4.219	-0.288	-0.035	0.000	-0.389	-0.013	1	0.00	0.00	0.03
1I	100	-19.823	-0.374	0.023	0.000	0.226	0.159	1	0.00	0.02	0.04
1J	100	-19.823	-0.276	0.023	0.000	0.226	-0.022	1	0.00	0.02	0.03
1K	100	-19.823	-0.374	-0.024	0.000	-0.225	0.159	1	0.00	0.02	0.04
1L	100	-19.823	-0.276	-0.024	0.000	-0.225	-0.022	1	0.00	0.02	0.03
1M	100	-3.497	-0.374	0.023	0.000	0.226	0.159	1	0.00	0.00	0.02
1N	100	-3.497	-0.276	0.023	0.000	0.226	-0.022	1	0.00	0.00	0.02
1O	100	-3.497	-0.374	-0.024	0.000	-0.225	0.159	1	0.00	0.00	0.02
1P	100	-3.497	-0.276	-0.024	0.000	-0.225	-0.022	1	0.00	0.00	0.02
1Q	100	-34.387	-0.417	0.023	0.000	0.151	0.327	1	0.00	0.04	0.06
1R	100	-34.387	-0.234	0.023	0.000	0.151	-0.189	1	0.00	0.04	0.05
1S	100	-34.387	-0.417	-0.024	0.000	-0.150	0.327	1	0.00	0.04	0.06
1T	100	-34.387	-0.234	-0.024	0.000	-0.150	-0.189	1	0.00	0.04	0.05
1U	100	11.067	-0.417	0.023	0.000	0.151	0.327	1	0.00	0.01	0.03
1V	100	11.067	-0.234	0.023	0.000	0.151	-0.189	1	0.00	0.01	0.03
1W	100	11.067	-0.417	-0.024	0.000	-0.150	0.327	1	0.00	0.01	0.03
1X	100	11.067	-0.234	-0.024	0.000	-0.150	-0.189	1	0.00	0.01	0.03
2	100	-31.460	-1.087	-0.001	0.000	0.001	0.125	1	0.00	0.04	0.04
7	100	-27.810	-0.933	-0.001	0.000	0.001	0.117	1	0.00	0.03	0.03
8	100	-34.070	-1.177	-0.001	0.000	0.001	0.129	1	0.00	0.04	0.04

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	-- kN	----- kN*m	-----										
1A	-19.101	0.409	0.384	1	0.7721	1.0071	1.0035	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1B	-19.101	0.409	0.163	1	0.7721	1.0071	0.9998	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1C	-19.101	-0.408	0.384	1	0.7721	1.0070	1.0035	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1D	-19.101	-0.408	0.163	1	0.7721	1.0070	0.9998	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1E	-4.219	0.409	0.384	1	0.7721	1.0016	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1F	-4.219	0.409	0.163	1	0.7721	1.0016	1.0000	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1G	-4.219	-0.408	0.384	1	0.7721	1.0016	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1H	-4.219	-0.408	0.163	1	0.7721	1.0016	1.0000	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1I	-19.823	0.236	0.389	1	0.7721	1.0075	1.0038	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1J	-19.823	0.236	0.158	1	0.7721	1.0075	0.9993	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1K	-19.823	-0.235	0.389	1	0.7721	1.0074	1.0038	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1L	-19.823	-0.235	0.158	1	0.7721	1.0074	0.9993	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1M	-3.497	0.236	0.389	1	0.7721	1.0013	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1N	-3.497	0.236	0.158	1	0.7721	1.0013	0.9999	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1O	-3.497	-0.235	0.389	1	0.7721	1.0013	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1P	-3.497	-0.235	0.158	1	0.7721	1.0013	0.9999	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1Q	-34.387	0.151	0.616	1	0.7721	1.0147	1.0086	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1R	-34.387	0.151	-0.189	1	0.7721	1.0147	1.0065	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1S	-34.387	-0.150	0.616	1	0.7721	1.0145	1.0086	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1T	-34.387	-0.150	-0.189	1	0.7721	1.0145	1.0065	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
2	-31.460	0.001	1.055	1	0.7721	0.9880	1.0006	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
7	-27.810	0.001	0.893	1	0.7721	0.9897	1.0007	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
8	-34.070	0.001	1.150	1	0.7721	0.9875	1.0005	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 22 NI 4654 NF 4624 Lungh. 15.1 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	-- cm	----- kN	-----	-----	-----	----- kN*m	-----	-----	-----	-----	-----	
1A	0	-19.589	-1.330	0.154	0.000	0.390	0.151	1	0.01	0.02	0.05	
1B	0	-19.589	-1.072	0.154	0.000	0.390	-0.013	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-19.589	-1.330	-0.154	0.000	-0.389	0.151	1	0.01	0.02	0.05	
1D	0	-19.589	-1.072	-0.154	0.000	-0.389	-0.013	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-4.531	-1.330	0.154	0.000	0.390	0.151	1	0.01	0.01	0.03	
1F	0	-4.531	-1.072	0.154	0.000	0.390	-0.013	1	0.00	0.01	0.03	
1G	0	-4.531	-1.330	-0.154	0.000	-0.389	0.151	1	0.01	0.01	0.03	
1H	0	-4.531	-1.072	-0.154	0.000	-0.389	-0.013	1	0.00	0.01	0.03	
1I	0	-20.350	-1.343	0.089	0.000	0.226	0.159	1	0.01	0.02	0.04	
1J	0	-20.350	-1.059	0.089	0.000	0.226	-0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-20.350	-1.343	-0.090	0.000	-0.225	0.159	1	0.01	0.02	0.04	
1L	0	-20.350	-1.059	-0.090	0.000	-0.225	-0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.770	-1.343	0.089	0.000	0.226	0.159	1	0.01	0.00	0.02	
1N	0	-3.770	-1.059	0.089	0.000	0.226	-0.022	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-3.770	-1.343	-0.090	0.000	-0.225	0.159	1	0.01	0.00	0.02	
1P	0	-3.770	-1.059	-0.090	0.000	-0.225	-0.022	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-34.923	-1.582	0.060	0.000	0.151	0.327	1	0.01	0.04	0.06	
1R	0	-34.923	-0.820	0.060	0.000	0.151	-0.189	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-34.923	-1.582	-0.061	0.000	-0.150	0.327	1	0.01	0.04	0.06	
1T	0	-34.923	-0.820	-0.061	0.000	-0.150	-0.189	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.803	-1.582	0.060	0.000	0.151	0.327	1	0.01	0.01	0.03	
1V	0	10.803	-0.820	0.060	0.000	0.151	-0.189	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	10.803	-1.582	-0.061	0.000	-0.150	0.327	1	0.01	0.01	0.03	
1X	0	10.803	-0.820	-0.061	0.000	-0.150	-0.189	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-33.460	-5.529	-0.000	0.000	0.001	0.125	1	0.02	0.04	0.04	
7	0	-29.480	-4.612	-0.000	0.000	0.001	0.117	1	0.02	0.03	0.04	
8	0	-36.270	-6.070	-0.000	0.000	0.001	0.129	1	0.02	0.04	0.04	
1A	8	-19.599	-1.349	0.154	0.000	0.379	0.051	1	0.01	0.02	0.04	
1B	8	-19.599	-1.090	0.154	0.000	0.379	-0.096	1	0.00	0.02	0.04	

1C	8	-19.599	-1.349	-0.154	0.000	-0.377	0.051	1	0.01	0.02	0.04
1D	8	-19.599	-1.090	-0.154	0.000	-0.377	-0.096	1	0.00	0.02	0.04
1E	8	-4.541	-1.349	0.154	0.000	0.379	0.051	1	0.01	0.01	0.03
1F	8	-4.541	-1.090	0.154	0.000	0.379	-0.096	1	0.00	0.01	0.03
1G	8	-4.541	-1.349	-0.154	0.000	-0.377	0.051	1	0.01	0.01	0.03
1H	8	-4.541	-1.090	-0.154	0.000	-0.377	-0.096	1	0.00	0.01	0.03
1I	8	-20.360	-1.361	0.089	0.000	0.220	0.058	1	0.01	0.02	0.04
1J	8	-20.360	-1.078	0.089	0.000	0.220	-0.104	1	0.00	0.02	0.04
1K	8	-20.360	-1.361	-0.090	0.000	-0.219	0.058	1	0.01	0.02	0.04
1L	8	-20.360	-1.078	-0.090	0.000	-0.219	-0.104	1	0.00	0.02	0.04
1M	8	-3.780	-1.361	0.089	0.000	0.220	0.058	1	0.01	0.00	0.02
1N	8	-3.780	-1.078	0.089	0.000	0.220	-0.104	1	0.00	0.00	0.02
1O	8	-3.780	-1.361	-0.090	0.000	-0.219	0.058	1	0.01	0.00	0.02
1P	8	-3.780	-1.078	-0.090	0.000	-0.219	-0.104	1	0.00	0.00	0.02
1Q	8	-34.933	-1.601	0.060	0.000	0.147	0.207	1	0.01	0.04	0.05
1R	8	-34.933	-0.838	0.060	0.000	0.147	-0.253	1	0.00	0.04	0.05
1S	8	-34.933	-1.601	-0.061	0.000	-0.146	0.207	1	0.01	0.04	0.05
1T	8	-34.933	-0.838	-0.061	0.000	-0.146	-0.253	1	0.00	0.04	0.05
1U	8	10.793	-1.601	0.060	0.000	0.147	0.207	1	0.01	0.01	0.03
1V	8	10.793	-0.838	0.060	0.000	0.147	-0.253	1	0.00	0.01	0.03
1W	8	10.793	-1.601	-0.061	0.000	-0.146	0.207	1	0.01	0.01	0.03
1X	8	10.793	-0.838	-0.061	0.000	-0.146	-0.253	1	0.00	0.01	0.03
2	8	-33.470	-5.552	-0.000	0.000	0.001	-0.294	1	0.02	0.04	0.05
7	8	-29.490	-4.636	-0.000	0.000	0.001	-0.233	1	0.02	0.03	0.04
8	8	-36.280	-6.094	-0.000	0.000	0.001	-0.331	1	0.02	0.04	0.05

1A	15	-19.609	-1.367	0.154	0.000	0.367	-0.051	1	0.01	0.02	0.04
1B	15	-19.609	-1.109	0.154	0.000	0.367	-0.180	1	0.00	0.02	0.05
1C	15	-19.609	-1.367	-0.154	0.000	-0.366	-0.051	1	0.01	0.02	0.04
1D	15	-19.609	-1.109	-0.154	0.000	-0.366	-0.180	1	0.00	0.02	0.05
1E	15	-4.551	-1.367	0.154	0.000	0.367	-0.051	1	0.01	0.01	0.03
1F	15	-4.551	-1.109	0.154	0.000	0.367	-0.180	1	0.00	0.01	0.03
1G	15	-4.551	-1.367	-0.154	0.000	-0.366	-0.051	1	0.01	0.01	0.03
1H	15	-4.551	-1.109	-0.154	0.000	-0.366	-0.180	1	0.00	0.01	0.03
1I	15	-20.370	-1.380	0.089	0.000	0.214	-0.044	1	0.01	0.02	0.04
1J	15	-20.370	-1.096	0.089	0.000	0.214	-0.188	1	0.00	0.02	0.04
1K	15	-20.370	-1.380	-0.090	0.000	-0.212	-0.044	1	0.01	0.02	0.04
1L	15	-20.370	-1.096	-0.090	0.000	-0.212	-0.188	1	0.00	0.02	0.04
1M	15	-3.790	-1.380	0.089	0.000	0.214	-0.044	1	0.01	0.00	0.02
1N	15	-3.790	-1.096	0.089	0.000	0.214	-0.188	1	0.00	0.00	0.02
1O	15	-3.790	-1.380	-0.090	0.000	-0.212	-0.044	1	0.01	0.00	0.02
1P	15	-3.790	-1.096	-0.090	0.000	-0.212	-0.188	1	0.00	0.00	0.02
1Q	15	-34.943	-1.619	0.060	0.000	0.143	0.086	1	0.01	0.04	0.05
1R	15	-34.943	-0.857	0.060	0.000	0.143	-0.317	1	0.00	0.04	0.06
1S	15	-34.943	-1.619	-0.061	0.000	-0.142	0.086	1	0.01	0.04	0.05
1T	15	-34.943	-0.857	-0.061	0.000	-0.142	-0.317	1	0.00	0.04	0.06
1U	15	10.783	-1.619	0.060	0.000	0.143	0.086	1	0.01	0.01	0.02
1V	15	10.783	-0.857	0.060	0.000	0.143	-0.317	1	0.00	0.01	0.03
1W	15	10.783	-1.619	-0.061	0.000	-0.142	0.086	1	0.01	0.01	0.02
1X	15	10.783	-0.857	-0.061	0.000	-0.142	-0.317	1	0.00	0.01	0.03
2	15	-33.480	-5.576	-0.000	0.000	0.001	-0.715	1	0.02	0.04	0.06
7	15	-29.500	-4.660	-0.000	0.000	0.001	-0.585	1	0.02	0.03	0.05
8	15	-36.290	-6.117	-0.000	0.000	0.001	-0.792	1	0.02	0.04	0.06

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											
1A	-19.609	0.390	0.151	1	1.0000	0.9864	0.9958	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx' = 6
1B	-19.609	0.390	-0.180	1	1.0000	0.9864	0.9964	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx' = 6
1C	-19.609	-0.389	0.151	1	1.0000	0.9864	0.9958	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx' = 6
1D	-19.609	-0.389	-0.180	1	1.0000	0.9864	0.9964	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx' = 6
1E	-4.551	0.390	0.151	1	1.0000	0.9968	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx' = 6
1F	-4.551	0.390	-0.180	1	1.0000	0.9968	0.9992	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx' = 6
1G	-4.551	-0.389	0.151	1	1.0000	0.9968	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx' = 6
1H	-4.551	-0.389	-0.180	1	1.0000	0.9968	0.9992	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx' = 6
1I	-20.370	0.226	0.159	1	1.0000	0.9858	0.9957	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx' = 6
1J	-20.370	0.226	-0.188	1	1.0000	0.9858	0.9964	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx' = 6
1K	-20.370	-0.225	0.159	1	1.0000	0.9858	0.9957	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx' = 6
1L	-20.370	-0.225	-0.188	1	1.0000	0.9858	0.9964	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx' = 6
1M	-3.790	0.226	0.159	1	1.0000	0.9974	0.9992	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx' = 6
1N	-3.790	0.226	-0.188	1	1.0000	0.9974	0.9993	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx' = 6
1O	-3.790	-0.225	0.159	1	1.0000	0.9974	0.9992	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx' = 6
1P	-3.790	-0.225	-0.188	1	1.0000	0.9974	0.9993	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx' = 6
1Q	-34.943	0.151	0.327	1	1.0000	0.9757	0.9942	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx' = 6
1R	-34.943	0.151	-0.317	1	1.0000	0.9757	0.9951	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx' = 6
1S	-34.943	-0.150	0.327	1	1.0000	0.9757	0.9942	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx' = 6
1T	-34.943	-0.150	-0.317	1	1.0000	0.9757	0.9951	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx' = 6
2	-33.480	0.001	-0.715	1	1.0000	0.9769	0.9933	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx' = 6
7	-29.500	0.001	-0.585	1	1.0000	0.9796	0.9940	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx' = 6
8	-36.290	0.001	-0.792	1	1.0000	0.9749	0.9927	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx' = 6

ASTA NUM. 23 NI 4624 NF 4655 Lungh. 84.9 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----					
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-22.093	0.355	0.447	0.000	0.369	-0.051	1	0.00	0.02	0.05
1B	0	-22.093	0.610	0.447	0.000	0.369	-0.180	1	0.00	0.02	0.05
1C	0	-22.093	0.355	-0.448	0.000	-0.367	-0.051	1	0.00	0.02	0.05
1D	0	-22.093	0.610	-0.448	0.000	-0.367	-0.180	1	0.00	0.02	0.05
1E	0	-5.867	0.355	0.447	0.000	0.369	-0.051	1	0.00	0.01	0.03
1F	0	-5.867	0.610	0.447	0.000	0.369	-0.180	1	0.00	0.01	0.03
1G	0	-5.867	0.355	-0.448	0.000	-0.367	-0.051	1	0.00	0.01	0.03
1H	0	-5.867	0.610	-0.448	0.000	-0.367	-0.180	1	0.00	0.01	0.03
1I	0	-22.945	0.353	0.259	0.000	0.214	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1J	0	-22.945	0.612	0.259	0.000	0.214	-0.188	1	0.00	0.03	0.04
1K	0	-22.945	0.353	-0.260	0.000	-0.213	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1L	0	-22.945	0.612	-0.260	0.000	-0.213	-0.188	1	0.00	0.03	0.04
1M	0	-5.015	0.353	0.259	0.000	0.214	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1N	0	-5.015	0.612	0.259	0.000	0.214	-0.188	1	0.00	0.01	0.02
1O	0	-5.015	0.353	-0.260	0.000	-0.213	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1P	0	-5.015	0.612	-0.260	0.000	-0.213	-0.188	1	0.00	0.01	0.02
1Q	0	-38.529	0.106	0.173	0.000	0.144	0.086	1	0.00	0.04	0.05
1R	0	-38.529	0.859	0.173	0.000	0.144	-0.317	1	0.00	0.04	0.06
1S	0	-38.529	0.106	-0.174	0.000	-0.142	0.086	1	0.00	0.04	0.05
1T	0	-38.529	0.859	-0.174	0.000	-0.142	-0.317	1	0.00	0.04	0.06
1U	0	10.569	0.106	0.173	0.000	0.144	0.086	1	0.00	0.01	0.02
1V	0	10.569	0.859	0.173	0.000	0.144	-0.317	1	0.00	0.01	0.03
1W	0	10.569	0.106	-0.174	0.000	-0.142	0.086	1	0.00	0.01	0.02
1X	0	10.569	0.859	-0.174	0.000	-0.142	-0.317	1	0.00	0.01	0.03
2	0	-40.110	2.224	-0.001	0.000	0.001	-0.715	1	0.01	0.05	0.06
7	0	-35.160	1.855	-0.001	0.000	0.001	-0.585	1	0.01	0.04	0.05
8	0	-43.490	2.441	-0.001	0.000	0.001	-0.792	1	0.01	0.05	0.07
1A	8	-22.102	0.334	0.447	0.000	0.329	-0.023	1	0.00	0.02	0.04
1B	8	-22.102	0.590	0.447	0.000	0.329	-0.129	1	0.00	0.02	0.05
1C	8	-22.102	0.334	-0.448	0.000	-0.327	-0.023	1	0.00	0.02	0.04
1D	8	-22.102	0.590	-0.448	0.000	-0.327	-0.129	1	0.00	0.02	0.05
1E	8	-5.876	0.334	0.447	0.000	0.329	-0.023	1	0.00	0.01	0.02
1F	8	-5.876	0.590	0.447	0.000	0.329	-0.129	1	0.00	0.01	0.03
1G	8	-5.876	0.334	-0.448	0.000	-0.327	-0.023	1	0.00	0.01	0.02
1H	8	-5.876	0.590	-0.448	0.000	-0.327	-0.129	1	0.00	0.01	0.03
1I	8	-22.954	0.332	0.259	0.000	0.191	-0.017	1	0.00	0.03	0.04
1J	8	-22.954	0.592	0.259	0.000	0.191	-0.135	1	0.00	0.03	0.04
1K	8	-22.954	0.332	-0.260	0.000	-0.189	-0.017	1	0.00	0.03	0.04
1L	8	-22.954	0.592	-0.260	0.000	-0.189	-0.135	1	0.00	0.03	0.04
1M	8	-5.024	0.332	0.259	0.000	0.191	-0.017	1	0.00	0.01	0.02
1N	8	-5.024	0.592	0.259	0.000	0.191	-0.135	1	0.00	0.01	0.02
1O	8	-5.024	0.332	-0.260	0.000	-0.189	-0.017	1	0.00	0.01	0.02
1P	8	-5.024	0.592	-0.260	0.000	-0.189	-0.135	1	0.00	0.01	0.02
1Q	8	-38.538	0.085	0.173	0.000	0.128	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1R	8	-38.538	0.839	0.173	0.000	0.128	-0.245	1	0.00	0.04	0.06
1S	8	-38.538	0.085	-0.174	0.000	-0.127	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1T	8	-38.538	0.839	-0.174	0.000	-0.127	-0.245	1	0.00	0.04	0.06
1U	8	10.560	0.085	0.173	0.000	0.128	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1V	8	10.560	0.839	0.173	0.000	0.128	-0.245	1	0.00	0.01	0.03
1W	8	10.560	0.085	-0.174	0.000	-0.127	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1X	8	10.560	0.839	-0.174	0.000	-0.127	-0.245	1	0.00	0.01	0.03
2	8	-40.122	2.198	-0.001	0.000	0.001	-0.527	1	0.01	0.05	0.06
7	8	-35.172	1.829	-0.001	0.000	0.001	-0.428	1	0.01	0.04	0.05
8	8	-43.501	2.415	-0.001	0.000	0.002	-0.586	1	0.01	0.05	0.06
1A	17	-22.111	0.314	0.447	0.000	0.289	0.004	1	0.00	0.02	0.04
1B	17	-22.111	0.570	0.447	0.000	0.289	-0.079	1	0.00	0.02	0.04
1C	17	-22.111	0.314	-0.448	0.000	-0.287	0.004	1	0.00	0.02	0.04
1D	17	-22.111	0.570	-0.448	0.000	-0.287	-0.079	1	0.00	0.02	0.04
1E	17	-5.885	0.314	0.447	0.000	0.289	0.004	1	0.00	0.01	0.02
1F	17	-5.885	0.570	0.447	0.000	0.289	-0.079	1	0.00	0.01	0.02
1G	17	-5.885	0.314	-0.448	0.000	-0.287	0.004	1	0.00	0.01	0.02
1H	17	-5.885	0.570	-0.448	0.000	-0.287	-0.079	1	0.00	0.01	0.02
1I	17	-22.963	0.312	0.259	0.000	0.167	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1J	17	-22.963	0.572	0.259	0.000	0.167	-0.083	1	0.00	0.03	0.04
1K	17	-22.963	0.312	-0.260	0.000	-0.166	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1L	17	-22.963	0.572	-0.260	0.000	-0.166	-0.083	1	0.00	0.03	0.04
1M	17	-5.033	0.312	0.259	0.000	0.167	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1N	17	-5.033	0.572	0.259	0.000	0.167	-0.083	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	-5.033	0.312	-0.260	0.000	-0.166	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1P	17	-5.033	0.572	-0.260	0.000	-0.166	-0.083	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-38.547	0.065	0.173	0.000	0.112	0.099	1	0.00	0.04	0.05
1R	17	-38.547	0.818	0.173	0.000	0.112	-0.174	1	0.00	0.04	0.05
1S	17	-38.547	0.065	-0.174	0.000	-0.111	0.099	1	0.00	0.04	0.05
1T	17	-38.547	0.818	-0.174	0.000	-0.111	-0.174	1	0.00	0.04	0.05
1U	17	10.551	0.065	0.173	0.000	0.112	0.099	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	10.551	0.818	0.173	0.000	0.112	-0.174	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	10.551	0.065	-0.174	0.000	-0.111	0.099	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	10.551	0.818	-0.174	0.000	-0.111	-0.174	1	0.00	0.01	0.02
2	17	-40.134	2.171	-0.001	0.000	0.001	-0.342	1	0.01	0.05	0.05
7	17	-35.184	1.802	-0.001	0.000	0.001	-0.274	1	0.01	0.04	0.05
8	17	-43.512	2.388	-0.001	0.000	0.002	-0.382	1	0.01	0.05	0.06
1A	25	-22.120	0.293	0.447	0.000	0.249	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1B	25	-22.120	0.549	0.447	0.000	0.249	-0.031	1	0.00	0.02	0.04
1C	25	-22.120	0.293	-0.448	0.000	-0.247	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1D	25	-22.120	0.549	-0.448	0.000	-0.247	-0.031	1	0.00	0.02	0.04
1E	25	-5.894	0.293	0.447	0.000	0.249	0.029	1	0.00	0.01	0.02
1F	25	-5.894	0.549	0.447	0.000	0.249	-0.031	1	0.00	0.01	0.02
1G	25	-5.894	0.293	-0.448	0.000	-0.247	0.029	1	0.00	0.01	0.02
1H	25	-5.894	0.549	-0.448	0.000	-0.247	-0.031	1	0.00	0.01	0.02
1I	25	-22.972	0.291	0.259	0.000	0.144	0.033	1	0.00	0.03	0.03
1J	25	-22.972	0.551	0.259	0.000	0.144	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
1K	25	-22.972	0.291	-0.260	0.000	-0.142	0.033	1	0.00	0.03	0.03
1L	25	-22.972	0.551	-0.260	0.000	-0.142	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
1M	25	-5.042	0.291	0.259	0.000	0.144	0.033	1	0.00	0.01	0.01

1N	25	-5.042	0.551	0.259	0.000	0.144	-0.034	1	0.00	0.01	0.01
1O	25	-5.042	0.291	-0.260	0.000	-0.142	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1P	25	-5.042	0.551	-0.260	0.000	-0.142	-0.034	1	0.00	0.01	0.01
1Q	25	-38.556	0.044	0.173	0.000	0.097	0.103	1	0.00	0.04	0.05
1R	25	-38.556	0.798	0.173	0.000	0.097	-0.104	1	0.00	0.04	0.05
1S	25	-38.556	0.044	-0.174	0.000	-0.095	0.103	1	0.00	0.04	0.05
1T	25	-38.556	0.798	-0.174	0.000	-0.095	-0.104	1	0.00	0.04	0.05
1U	25	10.542	0.044	0.173	0.000	0.097	0.103	1	0.00	0.01	0.02
1V	25	10.542	0.798	0.173	0.000	0.097	-0.104	1	0.00	0.01	0.02
1W	25	10.542	0.044	-0.174	0.000	-0.095	0.103	1	0.00	0.01	0.02
1X	25	10.542	0.798	-0.174	0.000	-0.095	-0.104	1	0.00	0.01	0.02
2	25	-40.146	2.145	-0.001	0.000	0.001	-0.159	1	0.01	0.05	0.05
7	25	-35.196	1.776	-0.001	0.000	0.001	-0.122	1	0.01	0.04	0.04
8	25	-43.523	2.362	-0.001	0.000	0.002	-0.181	1	0.01	0.05	0.05
1A	34	-22.129	0.273	0.447	0.000	0.209	0.053	1	0.00	0.02	0.04
1B	34	-22.129	0.529	0.447	0.000	0.209	0.016	1	0.00	0.02	0.04
1C	34	-22.129	0.273	-0.448	0.000	-0.207	0.053	1	0.00	0.02	0.04
1D	34	-22.129	0.529	-0.448	0.000	-0.207	0.016	1	0.00	0.02	0.04
1E	34	-5.903	0.273	0.447	0.000	0.209	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	-5.903	0.529	0.447	0.000	0.209	0.016	1	0.00	0.01	0.02
1G	34	-5.903	0.273	-0.448	0.000	-0.207	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	-5.903	0.529	-0.448	0.000	-0.207	0.016	1	0.00	0.01	0.02
1I	34	-22.981	0.271	0.259	0.000	0.121	0.054	1	0.00	0.03	0.03
1J	34	-22.981	0.531	0.259	0.000	0.121	0.014	1	0.00	0.03	0.03
1K	34	-22.981	0.271	-0.260	0.000	-0.119	0.054	1	0.00	0.03	0.03
1L	34	-22.981	0.531	-0.260	0.000	-0.119	0.014	1	0.00	0.03	0.03
1M	34	-5.051	0.271	0.259	0.000	0.121	0.054	1	0.00	0.01	0.01
1N	34	-5.051	0.531	0.259	0.000	0.121	0.014	1	0.00	0.01	0.01
1O	34	-5.051	0.271	-0.260	0.000	-0.119	0.054	1	0.00	0.01	0.01
1P	34	-5.051	0.531	-0.260	0.000	-0.119	0.014	1	0.00	0.01	0.01
1Q	34	-38.565	0.024	0.173	0.000	0.081	0.105	1	0.00	0.04	0.05
1R	34	-38.565	0.778	0.173	0.000	0.081	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1S	34	-38.565	0.024	-0.174	0.000	-0.079	0.105	1	0.00	0.04	0.05
1T	34	-38.565	0.778	-0.174	0.000	-0.079	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1U	34	10.533	0.024	0.173	0.000	0.081	0.105	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	10.533	0.778	0.173	0.000	0.081	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	10.533	0.024	-0.174	0.000	-0.079	0.105	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	10.533	0.778	-0.174	0.000	-0.079	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
2	34	-40.158	2.118	-0.001	0.000	0.001	0.022	1	0.01	0.05	0.05
7	34	-35.208	1.749	-0.001	0.000	0.001	0.027	1	0.01	0.04	0.04
8	34	-43.534	2.335	-0.001	0.000	0.002	0.019	1	0.01	0.05	0.05
1A	42	-22.138	0.252	0.447	0.000	0.169	0.074	1	0.00	0.02	0.04
1B	42	-22.138	0.508	0.447	0.000	0.169	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1C	42	-22.138	0.252	-0.448	0.000	-0.167	0.074	1	0.00	0.02	0.04
1D	42	-22.138	0.508	-0.448	0.000	-0.167	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1E	42	-5.912	0.252	0.447	0.000	0.169	0.074	1	0.00	0.01	0.02
1F	42	-5.912	0.508	0.447	0.000	0.169	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1G	42	-5.912	0.252	-0.448	0.000	-0.167	0.074	1	0.00	0.01	0.02
1H	42	-5.912	0.508	-0.448	0.000	-0.167	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1I	42	-22.990	0.251	0.259	0.000	0.097	0.075	1	0.00	0.03	0.03
1J	42	-22.990	0.510	0.259	0.000	0.097	0.060	1	0.00	0.03	0.03
1K	42	-22.990	0.251	-0.260	0.000	-0.096	0.075	1	0.00	0.03	0.03
1L	42	-22.990	0.510	-0.260	0.000	-0.096	0.060	1	0.00	0.03	0.03
1M	42	-5.060	0.251	0.259	0.000	0.097	0.075	1	0.00	0.01	0.01
1N	42	-5.060	0.510	0.259	0.000	0.097	0.060	1	0.00	0.01	0.01
1O	42	-5.060	0.251	-0.260	0.000	-0.096	0.075	1	0.00	0.01	0.01
1P	42	-5.060	0.510	-0.260	0.000	-0.096	0.060	1	0.00	0.01	0.01
1Q	42	-38.574	0.004	0.173	0.000	0.065	0.106	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-38.574	0.757	0.173	0.000	0.065	0.029	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-38.574	0.004	-0.174	0.000	-0.063	0.106	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-38.574	0.757	-0.174	0.000	-0.063	0.029	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	10.524	0.004	0.173	0.000	0.065	0.106	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	10.524	0.757	0.173	0.000	0.065	0.029	1	0.00	0.01	0.02
1W	42	10.524	0.004	-0.174	0.000	-0.063	0.106	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	10.524	0.757	-0.174	0.000	-0.063	0.029	1	0.00	0.01	0.02
2	42	-40.170	2.092	-0.001	0.000	0.001	0.201	1	0.01	0.05	0.05
7	42	-35.220	1.722	-0.001	0.000	0.001	0.175	1	0.01	0.04	0.04
8	42	-43.545	2.309	-0.001	0.000	0.002	0.216	1	0.01	0.05	0.05
1A	51	-22.147	0.232	0.447	0.000	0.129	0.094	1	0.00	0.02	0.03
1B	51	-22.147	0.488	0.447	0.000	0.129	0.104	1	0.00	0.02	0.03
1C	51	-22.147	0.232	-0.448	0.000	-0.127	0.094	1	0.00	0.02	0.03
1D	51	-22.147	0.488	-0.448	0.000	-0.127	0.104	1	0.00	0.02	0.03
1E	51	-5.921	0.232	0.447	0.000	0.129	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1F	51	-5.921	0.488	0.447	0.000	0.129	0.104	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	-5.921	0.232	-0.448	0.000	-0.127	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1H	51	-5.921	0.488	-0.448	0.000	-0.127	0.104	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	-22.999	0.230	0.259	0.000	0.074	0.093	1	0.00	0.03	0.03
1J	51	-22.999	0.490	0.259	0.000	0.074	0.105	1	0.00	0.03	0.03
1K	51	-22.999	0.230	-0.260	0.000	-0.072	0.093	1	0.00	0.03	0.03
1L	51	-22.999	0.490	-0.260	0.000	-0.072	0.105	1	0.00	0.03	0.03
1M	51	-5.069	0.230	0.259	0.000	0.074	0.093	1	0.00	0.01	0.01
1N	51	-5.069	0.490	0.259	0.000	0.074	0.105	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	-5.069	0.230	-0.260	0.000	-0.072	0.093	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	-5.069	0.490	-0.260	0.000	-0.072	0.105	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-38.583	-0.017	0.173	0.000	0.049	0.104	1	0.00	0.04	0.05
1R	51	-38.583	0.737	0.173	0.000	0.049	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1S	51	-38.583	-0.017	-0.174	0.000	-0.048	0.104	1	0.00	0.04	0.05
1T	51	-38.583	0.737	-0.174	0.000	-0.048	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1U	51	10.515	-0.017	0.173	0.000	0.049	0.104	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	10.515	0.737	0.173	0.000	0.049	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	10.515	-0.017	-0.174	0.000	-0.048	0.104	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	10.515	0.737	-0.174	0.000	-0.048	0.093	1	0.00	0.01	0.02
2	51	-40.182	2.065	-0.001	0.000	0.001	0.377	1	0.01	0.05	0.06
7	51	-35.232	1.696	-0.001	0.000	0.001	0.320	1	0.01	0.04	0.05
8	51	-43.556	2.282	-0.001	0.000	0.002	0.410	1	0.01	0.05	0.06

1A	59	-22.156	0.212	0.447	0.000	0.089	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1B	59	-22.156	0.468	0.447	0.000	0.089	0.145	1	0.00	0.02	0.03
1C	59	-22.156	0.212	-0.448	0.000	-0.087	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1D	59	-22.156	0.468	-0.448	0.000	-0.087	0.145	1	0.00	0.02	0.03
1E	59	-5.930	0.212	0.447	0.000	0.089	0.112	1	0.00	0.01	0.01
1F	59	-5.930	0.468	0.447	0.000	0.089	0.145	1	0.00	0.01	0.02
1G	59	-5.930	0.212	-0.448	0.000	-0.087	0.112	1	0.00	0.01	0.01
1H	59	-5.930	0.468	-0.448	0.000	-0.087	0.145	1	0.00	0.01	0.02
1I	59	-23.008	0.210	0.259	0.000	0.050	0.110	1	0.00	0.03	0.03
1J	59	-23.008	0.469	0.259	0.000	0.050	0.147	1	0.00	0.03	0.03
1K	59	-23.008	0.210	-0.260	0.000	-0.049	0.110	1	0.00	0.03	0.03
1L	59	-23.008	0.469	-0.260	0.000	-0.049	0.147	1	0.00	0.03	0.03
1M	59	-5.078	0.210	0.259	0.000	0.050	0.110	1	0.00	0.01	0.01
1N	59	-5.078	0.469	0.259	0.000	0.050	0.147	1	0.00	0.01	0.01
1O	59	-5.078	0.210	-0.260	0.000	-0.049	0.110	1	0.00	0.01	0.01
1P	59	-5.078	0.469	-0.260	0.000	-0.049	0.147	1	0.00	0.01	0.01
1Q	59	-38.592	-0.037	0.173	0.000	0.034	0.101	1	0.00	0.04	0.05
1R	59	-38.592	0.716	0.173	0.000	0.034	0.156	1	0.00	0.04	0.05
1S	59	-38.592	-0.037	-0.174	0.000	-0.032	0.101	1	0.00	0.04	0.05
1T	59	-38.592	0.716	-0.174	0.000	-0.032	0.156	1	0.00	0.04	0.05
1U	59	10.506	-0.037	0.173	0.000	0.034	0.101	1	0.00	0.01	0.02
1V	59	10.506	0.716	0.173	0.000	0.034	0.156	1	0.00	0.01	0.02
1W	59	10.506	-0.037	-0.174	0.000	-0.032	0.101	1	0.00	0.01	0.02
1X	59	10.506	0.716	-0.174	0.000	-0.032	0.156	1	0.00	0.01	0.02
2	59	-40.194	2.039	-0.001	0.000	0.001	0.551	1	0.01	0.05	0.06
7	59	-35.244	1.670	-0.001	0.000	0.002	0.462	1	0.01	0.04	0.05
8	59	-43.567	2.256	-0.001	0.000	0.002	0.603	1	0.01	0.05	0.06

1A	68	-22.165	0.191	0.447	0.000	0.049	0.129	1	0.00	0.02	0.03
1B	68	-22.165	0.447	0.447	0.000	0.049	0.184	1	0.00	0.02	0.03
1C	68	-22.165	0.191	-0.448	0.000	-0.047	0.129	1	0.00	0.02	0.03
1D	68	-22.165	0.447	-0.448	0.000	-0.047	0.184	1	0.00	0.02	0.03
1E	68	-5.939	0.191	0.447	0.000	0.049	0.129	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	-5.939	0.447	0.447	0.000	0.049	0.184	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	-5.939	0.191	-0.448	0.000	-0.047	0.129	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	-5.939	0.447	-0.448	0.000	-0.047	0.184	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	-23.017	0.189	0.259	0.000	0.027	0.125	1	0.00	0.03	0.03
1J	68	-23.017	0.449	0.259	0.000	0.027	0.188	1	0.00	0.03	0.03
1K	68	-23.017	0.189	-0.260	0.000	-0.025	0.125	1	0.00	0.03	0.03
1L	68	-23.017	0.449	-0.260	0.000	-0.025	0.188	1	0.00	0.03	0.03
1M	68	-5.087	0.189	0.259	0.000	0.027	0.125	1	0.00	0.01	0.01
1N	68	-5.087	0.449	0.259	0.000	0.027	0.188	1	0.00	0.01	0.01
1O	68	-5.087	0.189	-0.260	0.000	-0.025	0.125	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	-5.087	0.449	-0.260	0.000	-0.025	0.188	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-38.601	-0.058	0.173	0.000	0.018	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1R	68	-38.601	0.696	0.173	0.000	0.018	0.216	1	0.00	0.04	0.05
1S	68	-38.601	-0.058	-0.174	0.000	-0.016	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1T	68	-38.601	0.696	-0.174	0.000	-0.016	0.216	1	0.00	0.04	0.05
1U	68	10.497	-0.058	0.173	0.000	0.018	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	10.497	0.696	0.173	0.000	0.018	0.216	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	10.497	-0.058	-0.174	0.000	-0.016	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	10.497	0.696	-0.174	0.000	-0.016	0.216	1	0.00	0.01	0.02
2	68	-40.206	2.012	-0.001	0.000	0.001	0.723	1	0.01	0.05	0.06
7	68	-35.256	1.643	-0.001	0.000	0.002	0.603	1	0.01	0.04	0.06
8	68	-43.578	2.229	-0.001	0.000	0.002	0.793	1	0.01	0.05	0.07

1A	76	-22.174	0.171	0.447	0.000	0.009	0.143	1	0.00	0.02	0.03
1B	76	-22.174	0.427	0.447	0.000	0.009	0.222	1	0.00	0.02	0.03
1C	76	-22.174	0.171	-0.448	0.000	-0.007	0.143	1	0.00	0.02	0.03
1D	76	-22.174	0.427	-0.448	0.000	-0.007	0.222	1	0.00	0.02	0.03
1E	76	-5.948	0.171	0.447	0.000	0.009	0.143	1	0.00	0.01	0.01
1F	76	-5.948	0.427	0.447	0.000	0.009	0.222	1	0.00	0.01	0.01
1G	76	-5.948	0.171	-0.448	0.000	-0.007	0.143	1	0.00	0.01	0.01
1H	76	-5.948	0.427	-0.448	0.000	-0.007	0.222	1	0.00	0.01	0.01
1I	76	-23.026	0.169	0.259	0.000	0.004	0.138	1	0.00	0.03	0.03
1J	76	-23.026	0.429	0.259	0.000	0.004	0.227	1	0.00	0.03	0.03
1K	76	-23.026	0.169	-0.260	0.000	-0.002	0.138	1	0.00	0.03	0.03
1L	76	-23.026	0.429	-0.260	0.000	-0.002	0.227	1	0.00	0.03	0.03
1M	76	-5.096	0.169	0.259	0.000	0.004	0.138	1	0.00	0.01	0.01
1N	76	-5.096	0.429	0.259	0.000	0.004	0.227	1	0.00	0.01	0.01
1O	76	-5.096	0.169	-0.260	0.000	-0.002	0.138	1	0.00	0.01	0.01
1P	76	-5.096	0.429	-0.260	0.000	-0.002	0.227	1	0.00	0.01	0.01
1Q	76	-38.610	-0.078	0.173	0.000	0.002	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1R	76	-38.610	0.676	0.173	0.000	0.002	0.275	1	0.00	0.04	0.05
1S	76	-38.610	-0.078	-0.174	0.000	-0.000	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1T	76	-38.610	0.676	-0.174	0.000	-0.000	0.275	1	0.00	0.04	0.05
1U	76	10.488	-0.078	0.173	0.000	0.002	0.090	1	0.00	0.01	0.01
1V	76	10.488	0.676	0.173	0.000	0.002	0.275	1	0.00	0.01	0.02
1W	76	10.488	-0.078	-0.174	0.000	-0.000	0.090	1	0.00	0.01	0.01
1X	76	10.488	0.676	-0.174	0.000	-0.000	0.275	1	0.00	0.01	0.02
2	76	-40.218	1.986	-0.001	0.000	0.002	0.893	1	0.01	0.05	0.07
7	76	-35.268	1.617	-0.001	0.000	0.002	0.741	1	0.01	0.04	0.06
8	76	-43.589	2.203	-0.001	0.000	0.002	0.981	1	0.01	0.05	0.07

1A	85	-22.183	0.150	0.447	0.000	-0.031	0.156	1	0.00	0.02	0.03
1B	85	-22.183	0.406	0.447	0.000	-0.031	0.258	1	0.00	0.02	0.03
1C	85	-22.183	0.150	-0.448	0.000	0.033	0.156	1	0.00	0.02	0.03
1D	85	-22.183	0.406	-0.448	0.000	0.033	0.258	1	0.00	0.02	0.03
1E	85	-5.957	0.150	0.447	0.000	-0.031	0.156	1	0.00	0.01	0.01
1F	85	-5.957	0.406	0.447	0.000	-0.031	0.258	1	0.00	0.01	0.02
1G	85	-5.957	0.150	-0.448	0.000	0.033	0.156	1	0.00	0.01	0.01
1H	85	-5.957	0.406	-0.448	0.000	0.033	0.258	1	0.00	0.01	0.02
1I	85	-23.035	0.148	0.259	0.000	-0.020	0.150	1	0.00	0.03	0.03
1J	85	-23.035	0.408	0.259	0.000	-0.020	0.265	1	0.00	0.03	0.03
1K	85	-23.035	0.148	-0.260	0.000	0.022	0.150	1	0.00	0.03	0.03
1L	85	-23.035	0.408	-0.260	0.000	0.022	0.265	1	0.00	0.03	0.03
1M	85	-5.105	0.148	0.259	0.000	-0.020	0.150	1	0.00	0.01	0.01

1N	85	-5.105	0.408	0.259	0.000	-0.020	0.265	1	0.00	0.01	0.01
1O	85	-5.105	0.148	-0.260	0.000	0.022	0.150	1	0.00	0.01	0.01
1P	85	-5.105	0.408	-0.260	0.000	0.022	0.265	1	0.00	0.01	0.01
1Q	85	-38.619	-0.099	0.173	0.000	-0.014	0.082	1	0.00	0.04	0.05
1R	85	-38.619	0.655	0.173	0.000	-0.014	0.332	1	0.00	0.04	0.05
1S	85	-38.619	-0.099	-0.174	0.000	0.016	0.082	1	0.00	0.04	0.05
1T	85	-38.619	0.655	-0.174	0.000	0.016	0.332	1	0.00	0.04	0.05
1U	85	10.479	-0.099	0.173	0.000	-0.014	0.082	1	0.00	0.01	0.01
1V	85	10.479	0.655	0.173	0.000	-0.014	0.332	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	10.479	-0.099	-0.174	0.000	0.016	0.082	1	0.00	0.01	0.01
1X	85	10.479	0.655	-0.174	0.000	0.016	0.332	1	0.00	0.01	0.02
2	85	-40.230	1.959	-0.001	0.000	0.002	1.060	1	0.01	0.05	0.07
7	85	-35.280	1.590	-0.001	0.000	0.002	0.877	1	0.01	0.04	0.06
8	85	-43.600	2.176	-0.001	0.000	0.002	1.167	1	0.01	0.05	0.08

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-22.183	0.369	0.156	1	0.8271	0.9810	0.9961	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1B	-22.183	0.369	0.258	1	0.8271	0.9810	0.9917	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1C	-22.183	-0.367	0.156	1	0.8271	0.9808	0.9961	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1D	-22.183	-0.367	0.258	1	0.8271	0.9808	0.9917	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1E	-5.957	0.369	0.156	1	0.8271	0.9949	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1F	-5.957	0.369	0.258	1	0.8271	0.9949	0.9978	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1G	-5.957	-0.367	0.156	1	0.8271	0.9949	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1H	-5.957	-0.367	0.258	1	0.8271	0.9949	0.9978	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1I	-23.035	0.214	0.150	1	0.8271	0.9801	0.9964	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1J	-23.035	0.214	0.265	1	0.8271	0.9801	0.9912	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1K	-23.035	-0.213	0.150	1	0.8271	0.9799	0.9964	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1L	-23.035	-0.213	0.265	1	0.8271	0.9799	0.9912	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1M	-5.105	0.214	0.150	1	0.8271	0.9956	0.9992	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 32
1N	-5.105	0.214	0.265	1	0.8271	0.9956	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1O	-5.105	-0.213	0.150	1	0.8271	0.9955	0.9992	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 32
1P	-5.105	-0.213	0.265	1	0.8271	0.9955	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1Q	-38.619	0.144	0.106	1	0.8271	0.9665	1.0130	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1R	-38.619	0.144	0.332	1	0.8271	0.9665	0.9805	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
1S	-38.619	-0.142	0.106	1	0.8271	0.9660	1.0130	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1T	-38.619	-0.142	0.332	1	0.8271	0.9660	0.9805	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
2	-40.230	0.002	1.060	1	0.8271	0.9934	0.9840	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 32
7	-35.280	0.002	0.877	1	0.8271	0.9944	0.9862	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
8	-43.600	0.002	1.167	1	0.8271	0.9932	0.9826	--	--	0.06	--	0.09	Snell. 'zx'= 32

ASTA NUM. 24 NI 4655 NF 4706 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
			kN			kN*m						
1A	0	-22.775	-1.026	0.607	0.000	0.033	0.258	1	0.00	0.03	0.03	
1B	0	-22.775	-0.620	0.607	0.000	0.033	0.156	1	0.00	0.03	0.03	
1C	0	-22.775	-1.026	-0.608	0.000	-0.031	0.258	1	0.00	0.03	0.03	
1D	0	-22.775	-0.620	-0.608	0.000	-0.031	0.156	1	0.00	0.03	0.03	
1E	0	-6.305	-1.026	0.607	0.000	0.033	0.258	1	0.00	0.01	0.02	
1F	0	-6.305	-0.620	0.607	0.000	0.033	0.156	1	0.00	0.01	0.01	
1G	0	-6.305	-1.026	-0.608	0.000	-0.031	0.258	1	0.00	0.01	0.02	
1H	0	-6.305	-0.620	-0.608	0.000	-0.031	0.156	1	0.00	0.01	0.01	
1I	0	-23.692	-1.047	0.353	0.000	0.022	0.265	1	0.00	0.03	0.03	
1J	0	-23.692	-0.599	0.353	0.000	0.022	0.150	1	0.00	0.03	0.03	
1K	0	-23.692	-1.047	-0.353	0.000	-0.020	0.265	1	0.00	0.03	0.03	
1L	0	-23.692	-0.599	-0.353	0.000	-0.020	0.150	1	0.00	0.03	0.03	
1M	0	-5.388	-1.047	0.353	0.000	0.022	0.265	1	0.00	0.01	0.01	
1N	0	-5.388	-0.599	0.353	0.000	0.022	0.150	1	0.00	0.01	0.01	
1O	0	-5.388	-1.047	-0.353	0.000	-0.020	0.265	1	0.00	0.01	0.01	
1P	0	-5.388	-0.599	-0.353	0.000	-0.020	0.150	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	0	-39.247	-1.455	0.234	0.000	0.016	0.332	1	0.01	0.04	0.05	
1R	0	-39.247	-0.190	0.234	0.000	0.016	0.082	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-39.247	-1.455	-0.235	0.000	-0.014	0.332	1	0.01	0.04	0.05	
1T	0	-39.247	-0.190	-0.235	0.000	-0.014	0.082	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.167	-1.455	0.234	0.000	0.016	0.332	1	0.01	0.01	0.02	
1V	0	10.167	-0.190	0.234	0.000	0.016	0.082	1	0.00	0.01	0.01	
1W	0	10.167	-1.455	-0.235	0.000	-0.014	0.332	1	0.01	0.01	0.02	
1X	0	10.167	-0.190	-0.235	0.000	-0.014	0.082	1	0.00	0.01	0.01	
2	0	-42.530	-3.401	-0.001	0.000	0.002	1.060	1	0.01	0.05	0.08	
7	0	-37.190	-2.864	-0.001	0.000	0.002	0.877	1	0.01	0.04	0.06	
8	0	-46.140	-3.719	-0.001	0.000	0.002	1.167	1	0.01	0.05	0.08	
1A	10	-22.785	-1.050	0.607	0.000	0.092	0.193	1	0.00	0.03	0.04	
1B	10	-22.785	-0.644	0.607	0.000	0.092	0.054	1	0.00	0.03	0.03	
1C	10	-22.785	-1.050	-0.608	0.000	-0.090	0.193	1	0.00	0.03	0.04	
1D	10	-22.785	-0.644	-0.608	0.000	-0.090	0.054	1	0.00	0.03	0.03	
1E	10	-6.315	-1.050	0.607	0.000	0.092	0.193	1	0.00	0.01	0.02	
1F	10	-6.315	-0.644	0.607	0.000	0.092	0.054	1	0.00	0.01	0.01	
1G	10	-6.315	-1.050	-0.608	0.000	-0.090	0.193	1	0.00	0.01	0.02	
1H	10	-6.315	-0.644	-0.608	0.000	-0.090	0.054	1	0.00	0.01	0.01	
1I	10	-23.702	-1.071	0.353	0.000	0.056	0.200	1	0.00	0.03	0.03	
1J	10	-23.702	-0.623	0.353	0.000	0.056	0.048	1	0.00	0.03	0.03	

1K	10	-23.702	-1.071	-0.353	0.000	-0.054	0.200	1	0.00	0.03	0.03
1L	10	-23.702	-0.623	-0.353	0.000	-0.054	0.048	1	0.00	0.03	0.03
1M	10	-5.398	-1.071	0.353	0.000	0.056	0.200	1	0.00	0.01	0.01
1N	10	-5.398	-0.623	0.353	0.000	0.056	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1O	10	-5.398	-1.071	-0.353	0.000	-0.054	0.200	1	0.00	0.01	0.01
1P	10	-5.398	-0.623	-0.353	0.000	-0.054	0.048	1	0.00	0.01	0.01
1Q	10	-39.257	-1.480	0.234	0.000	0.038	0.311	1	0.01	0.04	0.05
1R	10	-39.257	-0.214	0.234	0.000	0.038	-0.063	1	0.00	0.04	0.05
1S	10	-39.257	-1.480	-0.235	0.000	-0.036	0.311	1	0.01	0.04	0.05
1T	10	-39.257	-0.214	-0.235	0.000	-0.036	-0.063	1	0.00	0.04	0.05
1U	10	10.157	-1.480	0.234	0.000	0.038	0.311	1	0.01	0.01	0.02
1V	10	10.157	-0.214	0.234	0.000	0.038	-0.063	1	0.00	0.01	0.02
1W	10	10.157	-1.480	-0.235	0.000	-0.036	0.311	1	0.01	0.01	0.02
1X	10	10.157	-0.214	-0.235	0.000	-0.036	-0.063	1	0.00	0.01	0.01
2	10	-42.544	-3.432	-0.001	0.000	0.002	0.718	1	0.01	0.05	0.07
7	10	-37.204	-2.895	-0.001	0.000	0.002	0.589	1	0.01	0.04	0.06
8	10	-46.153	-3.750	-0.001	0.000	0.002	0.793	1	0.01	0.05	0.07
1A	20	-22.795	-1.074	0.607	0.000	0.151	0.126	1	0.00	0.03	0.04
1B	20	-22.795	-0.668	0.607	0.000	0.151	-0.050	1	0.00	0.03	0.03
1C	20	-22.795	-1.074	-0.608	0.000	-0.148	0.126	1	0.00	0.03	0.04
1D	20	-22.795	-0.668	-0.608	0.000	-0.148	-0.050	1	0.00	0.03	0.03
1E	20	-6.325	-1.074	0.607	0.000	0.151	0.126	1	0.00	0.01	0.02
1F	20	-6.325	-0.668	0.607	0.000	0.151	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1G	20	-6.325	-1.074	-0.608	0.000	-0.148	0.126	1	0.00	0.01	0.02
1H	20	-6.325	-0.668	-0.608	0.000	-0.148	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1I	20	-23.712	-1.095	0.353	0.000	0.090	0.132	1	0.00	0.03	0.03
1J	20	-23.712	-0.647	0.353	0.000	0.090	-0.057	1	0.00	0.03	0.03
1K	20	-23.712	-1.095	-0.353	0.000	-0.087	0.132	1	0.00	0.03	0.03
1L	20	-23.712	-0.647	-0.353	0.000	-0.087	-0.057	1	0.00	0.03	0.03
1M	20	-5.408	-1.095	0.353	0.000	0.090	0.132	1	0.00	0.01	0.01
1N	20	-5.408	-0.647	0.353	0.000	0.090	-0.057	1	0.00	0.01	0.01
1O	20	-5.408	-1.095	-0.353	0.000	-0.087	0.132	1	0.00	0.01	0.01
1P	20	-5.408	-0.647	-0.353	0.000	-0.087	-0.057	1	0.00	0.01	0.01
1Q	20	-39.267	-1.504	0.234	0.000	0.060	0.286	1	0.01	0.04	0.05
1R	20	-39.267	-0.238	0.234	0.000	0.060	-0.211	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-39.267	-1.504	-0.235	0.000	-0.058	0.286	1	0.01	0.04	0.05
1T	20	-39.267	-0.238	-0.235	0.000	-0.058	-0.211	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	10.147	-1.504	0.234	0.000	0.060	0.286	1	0.01	0.01	0.02
1V	20	10.147	-0.238	0.234	0.000	0.060	-0.211	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	10.147	-1.504	-0.235	0.000	-0.058	0.286	1	0.01	0.01	0.02
1X	20	10.147	-0.238	-0.235	0.000	-0.058	-0.211	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-42.558	-3.464	-0.001	0.000	0.002	0.374	1	0.01	0.05	0.06
7	20	-37.218	-2.927	-0.001	0.000	0.002	0.298	1	0.01	0.04	0.05
8	20	-46.166	-3.782	-0.001	0.000	0.002	0.417	1	0.01	0.05	0.06
1A	30	-22.805	-1.098	0.607	0.000	0.209	0.056	1	0.00	0.03	0.04
1B	30	-22.805	-0.692	0.607	0.000	0.209	-0.157	1	0.00	0.03	0.04
1C	30	-22.805	-1.098	-0.608	0.000	-0.207	0.056	1	0.00	0.03	0.04
1D	30	-22.805	-0.692	-0.608	0.000	-0.207	-0.157	1	0.00	0.03	0.04
1E	30	-6.335	-1.098	0.607	0.000	0.209	0.056	1	0.00	0.01	0.02
1F	30	-6.335	-0.692	0.607	0.000	0.209	-0.157	1	0.00	0.01	0.02
1G	30	-6.335	-1.098	-0.608	0.000	-0.207	0.056	1	0.00	0.01	0.02
1H	30	-6.335	-0.692	-0.608	0.000	-0.207	-0.157	1	0.00	0.01	0.02
1I	30	-23.722	-1.119	0.353	0.000	0.123	0.063	1	0.00	0.03	0.03
1J	30	-23.722	-0.671	0.353	0.000	0.123	-0.164	1	0.00	0.03	0.04
1K	30	-23.722	-1.119	-0.353	0.000	-0.121	0.063	1	0.00	0.03	0.03
1L	30	-23.722	-0.671	-0.353	0.000	-0.121	-0.164	1	0.00	0.03	0.04
1M	30	-5.418	-1.119	0.353	0.000	0.123	0.063	1	0.00	0.01	0.01
1N	30	-5.418	-0.671	0.353	0.000	0.123	-0.164	1	0.00	0.01	0.02
1O	30	-5.418	-1.119	-0.353	0.000	-0.121	0.063	1	0.00	0.01	0.01
1P	30	-5.418	-0.671	-0.353	0.000	-0.121	-0.164	1	0.00	0.01	0.02
1Q	30	-39.277	-1.528	0.234	0.000	0.083	0.260	1	0.01	0.04	0.06
1R	30	-39.277	-0.263	0.234	0.000	0.083	-0.360	1	0.00	0.04	0.06
1S	30	-39.277	-1.528	-0.235	0.000	-0.081	0.260	1	0.01	0.04	0.06
1T	30	-39.277	-0.263	-0.235	0.000	-0.081	-0.360	1	0.00	0.04	0.06
1U	30	10.137	-1.528	0.234	0.000	0.083	0.260	1	0.01	0.01	0.02
1V	30	10.137	-0.263	0.234	0.000	0.083	-0.360	1	0.00	0.01	0.03
1W	30	10.137	-1.528	-0.235	0.000	-0.081	0.260	1	0.01	0.01	0.02
1X	30	10.137	-0.263	-0.235	0.000	-0.081	-0.360	1	0.00	0.01	0.03
2	30	-42.572	-3.495	-0.001	0.000	0.002	0.026	1	0.01	0.05	0.05
7	30	-37.232	-2.958	-0.001	0.000	0.002	0.004	1	0.01	0.04	0.04
8	30	-46.179	-3.813	-0.001	0.000	0.003	0.037	1	0.01	0.05	0.05
1A	40	-22.815	-1.122	0.607	0.000	0.268	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1B	40	-22.815	-0.716	0.607	0.000	0.268	-0.266	1	0.00	0.03	0.05
1C	40	-22.815	-1.122	-0.608	0.000	-0.266	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1D	40	-22.815	-0.716	-0.608	0.000	-0.266	-0.266	1	0.00	0.03	0.05
1E	40	-6.345	-1.122	0.607	0.000	0.268	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1F	40	-6.345	-0.716	0.607	0.000	0.268	-0.266	1	0.00	0.01	0.03
1G	40	-6.345	-1.122	-0.608	0.000	-0.266	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1H	40	-6.345	-0.716	-0.608	0.000	-0.266	-0.266	1	0.00	0.01	0.03
1I	40	-23.732	-1.143	0.353	0.000	0.157	-0.010	1	0.00	0.03	0.04
1J	40	-23.732	-0.695	0.353	0.000	0.157	-0.273	1	0.00	0.03	0.04
1K	40	-23.732	-1.143	-0.353	0.000	-0.155	-0.010	1	0.00	0.03	0.04
1L	40	-23.732	-0.695	-0.353	0.000	-0.155	-0.273	1	0.00	0.03	0.04
1M	40	-5.428	-1.143	0.353	0.000	0.157	-0.010	1	0.00	0.01	0.01
1N	40	-5.428	-0.695	0.353	0.000	0.157	-0.273	1	0.00	0.01	0.02
1O	40	-5.428	-1.143	-0.353	0.000	-0.155	-0.010	1	0.00	0.01	0.01
1P	40	-5.428	-0.695	-0.353	0.000	-0.155	-0.273	1	0.00	0.01	0.02
1Q	40	-39.287	-1.552	0.234	0.000	0.105	0.230	1	0.01	0.04	0.06
1R	40	-39.287	-0.287	0.234	0.000	0.105	-0.513	1	0.00	0.04	0.06
1S	40	-39.287	-1.552	-0.235	0.000	-0.103	0.230	1	0.01	0.04	0.06
1T	40	-39.287	-0.287	-0.235	0.000	-0.103	-0.513	1	0.00	0.04	0.06
1U	40	10.127	-1.552	0.234	0.000	0.105	0.230	1	0.01	0.01	0.02
1V	40	10.127	-0.287	0.234	0.000	0.105	-0.513	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	10.127	-1.552	-0.235	0.000	-0.103	0.230	1	0.01	0.01	0.02
1X	40	10.127	-0.287	-0.235	0.000	-0.103	-0.513	1	0.00	0.01	0.03

2	40	-42.586	-3.526	-0.001	0.000	0.002	-0.325	1	0.01	0.05	0.06
7	40	-37.246	-2.989	-0.001	0.000	0.002	-0.293	1	0.01	0.04	0.05
8	40	-46.192	-3.844	-0.001	0.000	0.003	-0.346	1	0.01	0.05	0.06
1A	50	-22.825	-1.146	0.607	0.000	0.327	-0.091	1	0.00	0.03	0.05
1B	50	-22.825	-0.741	0.607	0.000	0.327	-0.377	1	0.00	0.03	0.05
1C	50	-22.825	-1.146	-0.608	0.000	-0.324	-0.091	1	0.00	0.03	0.05
1D	50	-22.825	-0.741	-0.608	0.000	-0.324	-0.377	1	0.00	0.03	0.05
1E	50	-6.355	-1.146	0.607	0.000	0.327	-0.091	1	0.00	0.01	0.03
1F	50	-6.355	-0.741	0.607	0.000	0.327	-0.377	1	0.00	0.01	0.03
1G	50	-6.355	-1.146	-0.608	0.000	-0.324	-0.091	1	0.00	0.01	0.03
1H	50	-6.355	-0.741	-0.608	0.000	-0.324	-0.377	1	0.00	0.01	0.03
1I	50	-23.742	-1.167	0.353	0.000	0.191	-0.084	1	0.00	0.03	0.04
1J	50	-23.742	-0.719	0.353	0.000	0.191	-0.384	1	0.00	0.03	0.05
1K	50	-23.742	-1.167	-0.353	0.000	-0.189	-0.084	1	0.00	0.03	0.04
1L	50	-23.742	-0.719	-0.353	0.000	-0.189	-0.384	1	0.00	0.03	0.05
1M	50	-5.438	-1.167	0.353	0.000	0.191	-0.084	1	0.00	0.01	0.02
1N	50	-5.438	-0.719	0.353	0.000	0.191	-0.384	1	0.00	0.01	0.03
1O	50	-5.438	-1.167	-0.353	0.000	-0.189	-0.084	1	0.00	0.01	0.02
1P	50	-5.438	-0.719	-0.353	0.000	-0.189	-0.384	1	0.00	0.01	0.03
1Q	50	-39.297	-1.576	0.234	0.000	0.128	0.199	1	0.01	0.04	0.06
1R	50	-39.297	-0.311	0.234	0.000	0.128	-0.667	1	0.00	0.04	0.07
1S	50	-39.297	-1.576	-0.235	0.000	-0.125	0.199	1	0.01	0.04	0.06
1T	50	-39.297	-0.311	-0.235	0.000	-0.125	-0.667	1	0.00	0.04	0.07
1U	50	10.117	-1.576	0.234	0.000	0.128	0.199	1	0.01	0.01	0.02
1V	50	10.117	-0.311	0.234	0.000	0.128	-0.667	1	0.00	0.01	0.04
1W	50	10.117	-1.576	-0.235	0.000	-0.125	0.199	1	0.01	0.01	0.02
1X	50	10.117	-0.311	-0.235	0.000	-0.125	-0.667	1	0.00	0.01	0.04
2	50	-42.600	-3.557	-0.001	0.000	0.002	-0.679	1	0.01	0.05	0.07
7	50	-37.260	-3.020	-0.001	0.000	0.002	-0.594	1	0.01	0.04	0.06
8	50	-46.205	-3.876	-0.001	0.000	0.003	-0.732	1	0.02	0.05	0.07
1A	60	-22.835	-1.170	0.607	0.000	0.385	-0.168	1	0.00	0.03	0.05
1B	60	-22.835	-0.765	0.607	0.000	0.385	-0.491	1	0.00	0.03	0.06
1C	60	-22.835	-1.170	-0.608	0.000	-0.383	-0.168	1	0.00	0.03	0.05
1D	60	-22.835	-0.765	-0.608	0.000	-0.383	-0.491	1	0.00	0.03	0.06
1E	60	-6.365	-1.170	0.607	0.000	0.385	-0.168	1	0.00	0.01	0.03
1F	60	-6.365	-0.765	0.607	0.000	0.385	-0.491	1	0.00	0.01	0.04
1G	60	-6.365	-1.170	-0.608	0.000	-0.383	-0.168	1	0.00	0.01	0.03
1H	60	-6.365	-0.765	-0.608	0.000	-0.383	-0.491	1	0.00	0.01	0.04
1I	60	-23.752	-1.192	0.353	0.000	0.225	-0.161	1	0.00	0.03	0.04
1J	60	-23.752	-0.743	0.353	0.000	0.225	-0.499	1	0.00	0.03	0.05
1K	60	-23.752	-1.192	-0.353	0.000	-0.222	-0.161	1	0.00	0.03	0.04
1L	60	-23.752	-0.743	-0.353	0.000	-0.222	-0.499	1	0.00	0.03	0.05
1M	60	-5.448	-1.192	0.353	0.000	0.225	-0.161	1	0.00	0.01	0.02
1N	60	-5.448	-0.743	0.353	0.000	0.225	-0.499	1	0.00	0.01	0.03
1O	60	-5.448	-1.192	-0.353	0.000	-0.222	-0.161	1	0.00	0.01	0.02
1P	60	-5.448	-0.743	-0.353	0.000	-0.222	-0.499	1	0.00	0.01	0.03
1Q	60	-39.307	-1.600	0.234	0.000	0.150	0.165	1	0.01	0.04	0.06
1R	60	-39.307	-0.335	0.234	0.000	0.150	-0.825	1	0.00	0.04	0.07
1S	60	-39.307	-1.600	-0.235	0.000	-0.148	0.165	1	0.01	0.04	0.06
1T	60	-39.307	-0.335	-0.235	0.000	-0.148	-0.825	1	0.00	0.04	0.07
1U	60	10.107	-1.600	0.234	0.000	0.150	0.165	1	0.01	0.01	0.02
1V	60	10.107	-0.335	0.234	0.000	0.150	-0.825	1	0.00	0.01	0.04
1W	60	10.107	-1.600	-0.235	0.000	-0.148	0.165	1	0.01	0.01	0.02
1X	60	10.107	-0.335	-0.235	0.000	-0.148	-0.825	1	0.00	0.01	0.04
2	60	-42.614	-3.589	-0.001	0.000	0.002	-1.037	1	0.01	0.05	0.08
7	60	-37.274	-3.052	-0.001	0.000	0.002	-0.897	1	0.01	0.04	0.07
8	60	-46.218	-3.907	-0.001	0.000	0.003	-1.121	1	0.02	0.05	0.08
1A	70	-22.845	-1.194	0.607	0.000	0.444	-0.248	1	0.00	0.03	0.06
1B	70	-22.845	-0.789	0.607	0.000	0.444	-0.608	1	0.00	0.03	0.07
1C	70	-22.845	-1.194	-0.608	0.000	-0.441	-0.248	1	0.00	0.03	0.06
1D	70	-22.845	-0.789	-0.608	0.000	-0.441	-0.608	1	0.00	0.03	0.07
1E	70	-6.375	-1.194	0.607	0.000	0.444	-0.248	1	0.00	0.01	0.04
1F	70	-6.375	-0.789	0.607	0.000	0.444	-0.608	1	0.00	0.01	0.05
1G	70	-6.375	-1.194	-0.608	0.000	-0.441	-0.248	1	0.00	0.01	0.04
1H	70	-6.375	-0.789	-0.608	0.000	-0.441	-0.608	1	0.00	0.01	0.05
1I	70	-23.762	-1.216	0.353	0.000	0.259	-0.241	1	0.00	0.03	0.05
1J	70	-23.762	-0.768	0.353	0.000	0.259	-0.615	1	0.00	0.03	0.06
1K	70	-23.762	-1.216	-0.353	0.000	-0.256	-0.241	1	0.00	0.03	0.05
1L	70	-23.762	-0.768	-0.353	0.000	-0.256	-0.615	1	0.00	0.03	0.06
1M	70	-5.458	-1.216	0.353	0.000	0.259	-0.241	1	0.00	0.01	0.03
1N	70	-5.458	-0.768	0.353	0.000	0.259	-0.615	1	0.00	0.01	0.04
1O	70	-5.458	-1.216	-0.353	0.000	-0.256	-0.241	1	0.00	0.01	0.03
1P	70	-5.458	-0.768	-0.353	0.000	-0.256	-0.615	1	0.00	0.01	0.04
1Q	70	-39.317	-1.624	0.234	0.000	0.173	0.129	1	0.01	0.04	0.06
1R	70	-39.317	-0.359	0.234	0.000	0.173	-0.984	1	0.00	0.04	0.08
1S	70	-39.317	-1.624	-0.235	0.000	-0.170	0.129	1	0.01	0.04	0.06
1T	70	-39.317	-0.359	-0.235	0.000	-0.170	-0.984	1	0.00	0.04	0.08
1U	70	10.097	-1.624	0.234	0.000	0.173	0.129	1	0.01	0.01	0.02
1V	70	10.097	-0.359	0.234	0.000	0.173	-0.984	1	0.00	0.01	0.05
1W	70	10.097	-1.624	-0.235	0.000	-0.170	0.129	1	0.01	0.01	0.02
1X	70	10.097	-0.359	-0.235	0.000	-0.170	-0.984	1	0.00	0.01	0.05
2	70	-42.628	-3.620	-0.001	0.000	0.002	-1.397	1	0.01	0.05	0.08
7	70	-37.288	-3.083	-0.001	0.000	0.002	-1.204	1	0.01	0.04	0.07
8	70	-46.231	-3.938	-0.001	0.000	0.003	-1.513	1	0.02	0.05	0.09
1A	80	-22.855	-1.219	0.607	0.000	0.503	-0.330	1	0.00	0.03	0.06
1B	80	-22.855	-0.813	0.607	0.000	0.503	-0.726	1	0.00	0.03	0.07
1C	80	-22.855	-1.219	-0.608	0.000	-0.500	-0.330	1	0.00	0.03	0.06
1D	80	-22.855	-0.813	-0.608	0.000	-0.500	-0.726	1	0.00	0.03	0.07
1E	80	-6.385	-1.219	0.607	0.000	0.503	-0.330	1	0.00	0.01	0.04
1F	80	-6.385	-0.813	0.607	0.000	0.503	-0.726	1	0.00	0.01	0.05
1G	80	-6.385	-1.219	-0.608	0.000	-0.500	-0.330	1	0.00	0.01	0.04
1H	80	-6.385	-0.813	-0.608	0.000	-0.500	-0.726	1	0.00	0.01	0.05
1I	80	-23.772	-1.240	0.353	0.000	0.293	-0.322	1	0.00	0.03	0.05
1J	80	-23.772	-0.792	0.353	0.000	0.293	-0.734	1	0.00	0.03	0.06

1K	80	-23.772	-1.240	-0.353	0.000	-0.290	-0.322	1	0.00	0.03	0.05
1L	80	-23.772	-0.792	-0.353	0.000	-0.290	-0.734	1	0.00	0.03	0.06
1M	80	-5.468	-1.240	0.353	0.000	0.293	-0.322	1	0.00	0.01	0.03
1N	80	-5.468	-0.792	0.353	0.000	0.293	-0.734	1	0.00	0.01	0.04
1O	80	-5.468	-1.240	-0.353	0.000	-0.290	-0.322	1	0.00	0.01	0.03
1P	80	-5.468	-0.792	-0.353	0.000	-0.290	-0.734	1	0.00	0.01	0.04
1Q	80	-39.327	-1.648	0.234	0.000	0.195	0.090	1	0.01	0.04	0.06
1R	80	-39.327	-0.383	0.234	0.000	0.195	-1.146	1	0.00	0.04	0.08
1S	80	-39.327	-1.648	-0.235	0.000	-0.192	0.090	1	0.01	0.04	0.06
1T	80	-39.327	-0.383	-0.235	0.000	-0.192	-1.146	1	0.00	0.04	0.08
1U	80	10.087	-1.648	0.234	0.000	0.195	0.090	1	0.01	0.01	0.02
1V	80	10.087	-0.383	0.234	0.000	0.195	-1.146	1	0.00	0.01	0.05
1W	80	10.087	-1.648	-0.235	0.000	-0.192	0.090	1	0.01	0.01	0.02
1X	80	10.087	-0.383	-0.235	0.000	-0.192	-1.146	1	0.00	0.01	0.05
2	80	-42.642	-3.651	-0.001	0.000	0.002	-1.761	1	0.01	0.05	0.09
7	80	-37.302	-3.114	-0.001	0.000	0.002	-1.514	1	0.01	0.04	0.08
8	80	-46.244	-3.969	-0.001	0.000	0.003	-1.909	1	0.02	0.05	0.10
1A	90	-22.865	-1.243	0.607	0.000	0.561	-0.414	1	0.00	0.03	0.07
1B	90	-22.865	-0.837	0.607	0.000	0.561	-0.848	1	0.00	0.03	0.08
1C	90	-22.865	-1.243	-0.608	0.000	-0.559	-0.414	1	0.00	0.03	0.07
1D	90	-22.865	-0.837	-0.608	0.000	-0.559	-0.848	1	0.00	0.03	0.08
1E	90	-6.395	-1.243	0.607	0.000	0.561	-0.414	1	0.00	0.01	0.05
1F	90	-6.395	-0.837	0.607	0.000	0.561	-0.848	1	0.00	0.01	0.06
1G	90	-6.395	-1.243	-0.608	0.000	-0.559	-0.414	1	0.00	0.01	0.05
1H	90	-6.395	-0.837	-0.608	0.000	-0.559	-0.848	1	0.00	0.01	0.06
1I	90	-23.782	-1.264	0.353	0.000	0.327	-0.407	1	0.00	0.03	0.05
1J	90	-23.782	-0.816	0.353	0.000	0.327	-0.855	1	0.00	0.03	0.07
1K	90	-23.782	-1.264	-0.353	0.000	-0.324	-0.407	1	0.00	0.03	0.05
1L	90	-23.782	-0.816	-0.353	0.000	-0.324	-0.855	1	0.00	0.03	0.07
1M	90	-5.478	-1.264	0.353	0.000	0.327	-0.407	1	0.00	0.01	0.03
1N	90	-5.478	-0.816	0.353	0.000	0.327	-0.855	1	0.00	0.01	0.05
1O	90	-5.478	-1.264	-0.353	0.000	-0.324	-0.407	1	0.00	0.01	0.03
1P	90	-5.478	-0.816	-0.353	0.000	-0.324	-0.855	1	0.00	0.01	0.05
1Q	90	-39.337	-1.672	0.234	0.000	0.217	0.049	1	0.01	0.04	0.06
1R	90	-39.337	-0.407	0.234	0.000	0.217	-1.310	1	0.00	0.04	0.09
1S	90	-39.337	-1.672	-0.235	0.000	-0.215	0.049	1	0.01	0.04	0.06
1T	90	-39.337	-0.407	-0.235	0.000	-0.215	-1.310	1	0.00	0.04	0.09
1U	90	10.077	-1.672	0.234	0.000	0.217	0.049	1	0.01	0.01	0.02
1V	90	10.077	-0.407	0.234	0.000	0.217	-1.310	1	0.00	0.01	0.06
1W	90	10.077	-1.672	-0.235	0.000	-0.215	0.049	1	0.01	0.01	0.02
1X	90	10.077	-0.407	-0.235	0.000	-0.215	-1.310	1	0.00	0.01	0.06
2	90	-42.656	-3.683	-0.001	0.000	0.002	-2.127	1	0.01	0.05	0.10
7	90	-37.316	-3.146	-0.001	0.000	0.002	-1.827	1	0.01	0.04	0.09
8	90	-46.257	-4.001	-0.001	0.000	0.003	-2.307	1	0.02	0.05	0.11
1A	100	-22.875	-1.267	0.607	0.000	0.620	-0.501	1	0.00	0.03	0.07
1B	100	-22.875	-0.861	0.607	0.000	0.620	-0.971	1	0.00	0.03	0.08
1C	100	-22.875	-1.267	-0.608	0.000	-0.617	-0.501	1	0.00	0.03	0.07
1D	100	-22.875	-0.861	-0.608	0.000	-0.617	-0.971	1	0.00	0.03	0.08
1E	100	-6.405	-1.267	0.607	0.000	0.620	-0.501	1	0.00	0.01	0.05
1F	100	-6.405	-0.861	0.607	0.000	0.620	-0.971	1	0.00	0.01	0.07
1G	100	-6.405	-1.267	-0.608	0.000	-0.617	-0.501	1	0.00	0.01	0.05
1H	100	-6.405	-0.861	-0.608	0.000	-0.617	-0.971	1	0.00	0.01	0.07
1I	100	-23.792	-1.288	0.353	0.000	0.360	-0.493	1	0.00	0.03	0.06
1J	100	-23.792	-0.840	0.353	0.000	0.360	-0.979	1	0.00	0.03	0.07
1K	100	-23.792	-1.288	-0.353	0.000	-0.358	-0.493	1	0.00	0.03	0.06
1L	100	-23.792	-0.840	-0.353	0.000	-0.358	-0.979	1	0.00	0.03	0.07
1M	100	-5.488	-1.288	0.353	0.000	0.360	-0.493	1	0.00	0.01	0.04
1N	100	-5.488	-0.840	0.353	0.000	0.360	-0.979	1	0.00	0.01	0.05
1O	100	-5.488	-1.288	-0.353	0.000	-0.358	-0.493	1	0.00	0.01	0.04
1P	100	-5.488	-0.840	-0.353	0.000	-0.358	-0.979	1	0.00	0.01	0.05
1Q	100	-39.347	-1.697	0.234	0.000	0.240	0.005	1	0.01	0.04	0.06
1R	100	-39.347	-0.431	0.234	0.000	0.240	-1.477	1	0.00	0.04	0.10
1S	100	-39.347	-1.697	-0.235	0.000	-0.237	0.005	1	0.01	0.04	0.06
1T	100	-39.347	-0.431	-0.235	0.000	-0.237	-1.477	1	0.00	0.04	0.10
1U	100	10.067	-1.697	0.234	0.000	0.240	0.005	1	0.01	0.01	0.02
1V	100	10.067	-0.431	0.234	0.000	0.240	-1.477	1	0.00	0.01	0.06
1W	100	10.067	-1.697	-0.235	0.000	-0.237	0.005	1	0.01	0.01	0.02
1X	100	10.067	-0.431	-0.235	0.000	-0.237	-1.477	1	0.00	0.01	0.06
2	100	-42.670	-3.714	-0.001	0.000	0.002	-2.497	1	0.01	0.05	0.11
7	100	-37.330	-3.177	-0.001	0.000	0.002	-2.143	1	0.01	0.04	0.10
8	100	-46.270	-4.032	-0.001	0.000	0.003	-2.709	1	0.02	0.05	0.12

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-22.875	0.620	-0.501	1	0.7721	0.9836	0.9926	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1B	-22.875	0.620	-0.971	1	0.7721	0.9836	0.9968	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1C	-22.875	-0.617	-0.501	1	0.7721	0.9836	0.9926	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1D	-22.875	-0.617	-0.971	1	0.7721	0.9836	0.9968	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1E	-6.405	0.620	-0.501	1	0.7721	0.9954	0.9979	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1F	-6.405	0.620	-0.971	1	0.7721	0.9954	0.9991	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1G	-6.405	-0.617	-0.501	1	0.7721	0.9954	0.9979	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1H	-6.405	-0.617	-0.971	1	0.7721	0.9954	0.9991	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1I	-23.792	0.360	-0.493	1	0.7721	0.9832	0.9920	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1J	-23.792	0.360	-0.979	1	0.7721	0.9832	0.9968	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1K	-23.792	-0.358	-0.493	1	0.7721	0.9830	0.9920	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1L	-23.792	-0.358	-0.979	1	0.7721	0.9830	0.9968	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1M	-5.488	0.360	-0.493	1	0.7721	0.9961	0.9982	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1N	-5.488	0.360	-0.979	1	0.7721	0.9961	0.9993	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38

1O	-5.488	-0.358	-0.493	1	0.7721	0.9961	0.9982	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx'='	38
1P	-5.488	-0.358	-0.979	1	0.7721	0.9961	0.9993	--	--	0.01	--	0.05	Snell.	'zx'='	38
1Q	-39.347	0.240	0.332	1	0.7721	0.9724	0.9997	--	--	0.06	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
1R	-39.347	0.240	-1.477	1	0.7721	0.9724	0.9967	--	--	0.06	--	0.11	Snell.	'zx'='	38
1S	-39.347	-0.237	0.332	1	0.7721	0.9720	0.9997	--	--	0.06	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
1T	-39.347	-0.237	-1.477	1	0.7721	0.9720	0.9967	--	--	0.06	--	0.11	Snell.	'zx'='	38
2	-42.670	0.002	-2.497	1	0.7721	1.0024	0.9871	--	--	0.06	--	0.13	Snell.	'zx'='	38
7	-37.330	0.002	-2.143	1	0.7721	1.0024	0.9891	--	--	0.05	--	0.11	Snell.	'zx'='	38
8	-46.270	0.003	-2.709	1	0.7721	1.0030	0.9859	--	--	0.07	--	0.14	Snell.	'zx'='	38

ASTA NUM. 25 NI 4661 NF 4662 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
cm		kN				kN*m						
1A	0	-14.003	0.033	0.764	0.000	0.674	0.059	1	0.00	0.02	0.05	
1B	0	-14.003	0.228	0.764	0.000	0.674	-0.100	1	0.00	0.02	0.05	
1C	0	-14.003	0.033	-0.765	0.000	-0.674	0.059	1	0.00	0.02	0.05	
1D	0	-14.003	0.228	-0.765	0.000	-0.674	-0.100	1	0.00	0.02	0.05	
1E	0	-2.729	0.033	0.764	0.000	0.674	0.059	1	0.00	0.00	0.04	
1F	0	-2.729	0.228	0.764	0.000	0.674	-0.100	1	0.00	0.00	0.04	
1G	0	-2.729	0.033	-0.765	0.000	-0.674	0.059	1	0.00	0.00	0.04	
1H	0	-2.729	0.228	-0.765	0.000	-0.674	-0.100	1	0.00	0.00	0.04	
1I	0	-14.583	-0.024	0.440	0.000	0.382	0.112	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-14.583	0.285	0.440	0.000	0.382	-0.152	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-14.583	-0.024	-0.440	0.000	-0.382	0.112	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-14.583	0.285	-0.440	0.000	-0.382	-0.152	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-2.149	-0.024	0.440	0.000	0.382	0.112	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-2.149	0.285	0.440	0.000	0.382	-0.152	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-2.149	-0.024	-0.440	0.000	-0.382	0.112	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-2.149	0.285	-0.440	0.000	-0.382	-0.152	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-25.972	0.017	0.283	0.000	0.246	0.040	1	0.00	0.03	0.04	
1R	0	-25.972	0.244	0.283	0.000	0.246	-0.080	1	0.00	0.03	0.04	
1S	0	-25.972	0.017	-0.284	0.000	-0.246	0.040	1	0.00	0.03	0.04	
1T	0	-25.972	0.244	-0.284	0.000	-0.246	-0.080	1	0.00	0.03	0.04	
1U	0	9.240	0.017	0.283	0.000	0.246	0.040	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	9.240	0.244	0.283	0.000	0.246	-0.080	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	9.240	0.017	-0.284	0.000	-0.246	0.040	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	9.240	0.244	-0.284	0.000	-0.246	-0.080	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-21.560	0.135	-0.001	0.000	-0.002	-0.045	1	0.00	0.02	0.03	
7	0	-19.210	0.143	-0.001	0.000	-0.001	-0.040	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-23.390	0.132	-0.001	0.000	-0.001	-0.047	1	0.00	0.03	0.03	
1A	10	-14.014	0.009	0.764	0.000	0.596	0.061	1	0.00	0.02	0.05	
1B	10	-14.014	0.204	0.764	0.000	0.596	-0.078	1	0.00	0.02	0.05	
1C	10	-14.014	0.009	-0.765	0.000	-0.596	0.061	1	0.00	0.02	0.05	
1D	10	-14.014	0.204	-0.765	0.000	-0.596	-0.078	1	0.00	0.02	0.05	
1E	10	-2.739	0.009	0.764	0.000	0.596	0.061	1	0.00	0.00	0.04	
1F	10	-2.739	0.204	0.764	0.000	0.596	-0.078	1	0.00	0.00	0.04	
1G	10	-2.739	0.009	-0.765	0.000	-0.596	0.061	1	0.00	0.00	0.04	
1H	10	-2.739	0.204	-0.765	0.000	-0.596	-0.078	1	0.00	0.00	0.04	
1I	10	-14.594	-0.049	0.440	0.000	0.337	0.108	1	0.00	0.02	0.04	
1J	10	-14.594	0.261	0.440	0.000	0.337	-0.125	1	0.00	0.02	0.04	
1K	10	-14.594	-0.049	-0.440	0.000	-0.337	0.108	1	0.00	0.02	0.04	
1L	10	-14.594	0.261	-0.440	0.000	-0.337	-0.125	1	0.00	0.02	0.04	
1M	10	-2.159	-0.049	0.440	0.000	0.337	0.108	1	0.00	0.00	0.02	
1N	10	-2.159	0.261	0.440	0.000	0.337	-0.125	1	0.00	0.00	0.02	
1O	10	-2.159	-0.049	-0.440	0.000	-0.337	0.108	1	0.00	0.00	0.02	
1P	10	-2.159	0.261	-0.440	0.000	-0.337	-0.125	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	10	-25.982	-0.008	0.283	0.000	0.217	0.040	1	0.00	0.03	0.04	
1R	10	-25.982	0.220	0.283	0.000	0.217	-0.057	1	0.00	0.03	0.04	
1S	10	-25.982	-0.008	-0.284	0.000	-0.217	0.040	1	0.00	0.03	0.04	
1T	10	-25.982	0.220	-0.284	0.000	-0.217	-0.057	1	0.00	0.03	0.04	
1U	10	9.230	-0.008	0.283	0.000	0.217	0.040	1	0.00	0.01	0.02	
1V	10	9.230	0.220	0.283	0.000	0.217	-0.057	1	0.00	0.01	0.02	
1W	10	9.230	-0.008	-0.284	0.000	-0.217	0.040	1	0.00	0.01	0.02	
1X	10	9.230	0.220	-0.284	0.000	-0.217	-0.057	1	0.00	0.01	0.02	
2	10	-21.574	0.104	-0.001	0.000	-0.001	-0.033	1	0.00	0.02	0.03	
7	10	-19.223	0.112	-0.001	0.000	-0.001	-0.028	1	0.00	0.02	0.02	
8	10	-23.403	0.100	-0.001	0.000	-0.001	-0.035	1	0.00	0.03	0.03	
1A	20	-14.024	-0.015	0.764	0.000	0.518	0.061	1	0.00	0.02	0.04	
1B	20	-14.024	0.180	0.764	0.000	0.518	-0.059	1	0.00	0.02	0.04	
1C	20	-14.024	-0.015	-0.765	0.000	-0.518	0.061	1	0.00	0.02	0.04	
1D	20	-14.024	0.180	-0.765	0.000	-0.518	-0.059	1	0.00	0.02	0.04	
1E	20	-2.749	-0.015	0.764	0.000	0.518	0.061	1	0.00	0.00	0.03	
1F	20	-2.749	0.180	0.764	0.000	0.518	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1G	20	-2.749	-0.015	-0.765	0.000	-0.518	0.061	1	0.00	0.00	0.03	
1H	20	-2.749	0.180	-0.765	0.000	-0.518	-0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1I	20	-14.604	-0.073	0.440	0.000	0.292	0.102	1	0.00	0.02	0.03	
1J	20	-14.604	0.237	0.440	0.000	0.292	-0.100	1	0.00	0.02	0.03	
1K	20	-14.604	-0.073	-0.440	0.000	-0.292	0.102	1	0.00	0.02	0.03	
1L	20	-14.604	0.237	-0.440	0.000	-0.292	-0.100	1	0.00	0.02	0.03	
1M	20	-2.169	-0.073	0.440	0.000	0.292	0.102	1	0.00	0.00	0.02	
1N	20	-2.169	0.237	0.440	0.000	0.292	-0.100	1	0.00	0.00	0.02	
1O	20	-2.169	-0.073	-0.440	0.000	-0.292	0.102	1	0.00	0.00	0.02	
1P	20	-2.169	0.237	-0.440	0.000	-0.292	-0.100	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	20	-25.992	-0.032	0.283	0.000	0.188	0.038	1	0.00	0.03	0.04	
1R	20	-25.992	0.196	0.283	0.000	0.188	-0.036	1	0.00	0.03	0.04	
1S	20	-25.992	-0.032	-0.284	0.000	-0.188	0.038	1	0.00	0.03	0.04	
1T	20	-25.992	0.196	-0.284	0.000	-0.188	-0.036	1	0.00	0.03	0.04	
1U	20	9.219	-0.032	0.283	0.000	0.188	0.038	1	0.00	0.01	0.02	

1V	20	9.219	0.196	0.283	0.000	0.188	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	9.219	-0.032	-0.284	0.000	-0.188	0.038	1	0.00	0.01	0.02
1X	20	9.219	0.196	-0.284	0.000	-0.188	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-21.588	0.072	-0.001	0.000	-0.001	-0.024	1	0.00	0.02	0.02
7	20	-19.236	0.081	-0.001	0.000	-0.001	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
8	20	-23.416	0.069	-0.001	0.000	-0.001	-0.027	1	0.00	0.03	0.03
1A	30	-14.034	-0.040	0.764	0.000	0.440	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1B	30	-14.034	0.156	0.764	0.000	0.440	-0.042	1	0.00	0.02	0.04
1C	30	-14.034	-0.040	-0.765	0.000	-0.440	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1D	30	-14.034	0.156	-0.765	0.000	-0.440	-0.042	1	0.00	0.02	0.04
1E	30	-2.760	-0.040	0.764	0.000	0.440	0.058	1	0.00	0.00	0.03
1F	30	-2.760	0.156	0.764	0.000	0.440	-0.042	1	0.00	0.00	0.03
1G	30	-2.760	-0.040	-0.765	0.000	-0.440	0.058	1	0.00	0.00	0.03
1H	30	-2.760	0.156	-0.765	0.000	-0.440	-0.042	1	0.00	0.00	0.03
1I	30	-14.614	-0.097	0.440	0.000	0.247	0.093	1	0.00	0.02	0.03
1J	30	-14.614	0.213	0.440	0.000	0.247	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-14.614	-0.097	-0.440	0.000	-0.247	0.093	1	0.00	0.02	0.03
1L	30	-14.614	0.213	-0.440	0.000	-0.247	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.180	-0.097	0.440	0.000	0.247	0.093	1	0.00	0.00	0.02
1N	30	-2.180	0.213	0.440	0.000	0.247	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-2.180	-0.097	-0.440	0.000	-0.247	0.093	1	0.00	0.00	0.02
1P	30	-2.180	0.213	-0.440	0.000	-0.247	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-26.003	-0.056	0.283	0.000	0.159	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1R	30	-26.003	0.172	0.283	0.000	0.159	-0.017	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-26.003	-0.056	-0.284	0.000	-0.159	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1T	30	-26.003	0.172	-0.284	0.000	-0.159	-0.017	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	9.209	-0.056	0.283	0.000	0.159	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	9.209	0.172	0.283	0.000	0.159	-0.017	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.209	-0.056	-0.284	0.000	-0.159	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	9.209	0.172	-0.284	0.000	-0.159	-0.017	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-21.602	0.041	-0.001	0.000	-0.001	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
7	30	-19.249	0.049	-0.001	0.000	-0.001	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
8	30	-23.429	0.038	-0.001	0.000	-0.001	-0.022	1	0.00	0.03	0.03
1A	40	-14.044	-0.064	0.764	0.000	0.363	0.053	1	0.00	0.02	0.04
1B	40	-14.044	0.132	0.764	0.000	0.363	-0.028	1	0.00	0.02	0.04
1C	40	-14.044	-0.064	-0.765	0.000	-0.363	0.053	1	0.00	0.02	0.04
1D	40	-14.044	0.132	-0.765	0.000	-0.363	-0.028	1	0.00	0.02	0.04
1E	40	-2.770	-0.064	0.764	0.000	0.363	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1F	40	-2.770	0.132	0.764	0.000	0.363	-0.028	1	0.00	0.00	0.02
1G	40	-2.770	-0.064	-0.765	0.000	-0.363	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1H	40	-2.770	0.132	-0.765	0.000	-0.363	-0.028	1	0.00	0.00	0.02
1I	40	-14.625	-0.121	0.440	0.000	0.201	0.082	1	0.00	0.02	0.03
1J	40	-14.625	0.189	0.440	0.000	0.201	-0.057	1	0.00	0.02	0.03
1K	40	-14.625	-0.121	-0.440	0.000	-0.201	0.082	1	0.00	0.02	0.03
1L	40	-14.625	0.189	-0.440	0.000	-0.201	-0.057	1	0.00	0.02	0.03
1M	40	-2.190	-0.121	0.440	0.000	0.201	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1N	40	-2.190	0.189	0.440	0.000	0.201	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1O	40	-2.190	-0.121	-0.440	0.000	-0.201	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1P	40	-2.190	0.189	-0.440	0.000	-0.201	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1Q	40	-26.013	-0.080	0.283	0.000	0.130	0.027	1	0.00	0.03	0.04
1R	40	-26.013	0.148	0.283	0.000	0.130	-0.001	1	0.00	0.03	0.04
1S	40	-26.013	-0.080	-0.284	0.000	-0.130	0.027	1	0.00	0.03	0.04
1T	40	-26.013	0.148	-0.284	0.000	-0.130	-0.001	1	0.00	0.03	0.04
1U	40	9.199	-0.080	0.283	0.000	0.130	0.027	1	0.00	0.01	0.02
1V	40	9.199	0.148	0.283	0.000	0.130	-0.001	1	0.00	0.01	0.02
1W	40	9.199	-0.080	-0.284	0.000	-0.130	0.027	1	0.00	0.01	0.02
1X	40	9.199	0.148	-0.284	0.000	-0.130	-0.001	1	0.00	0.01	0.02
2	40	-21.616	0.010	-0.001	0.000	-0.001	-0.016	1	0.00	0.02	0.02
7	40	-19.262	0.018	-0.001	0.000	-0.001	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
8	40	-23.442	0.006	-0.001	0.000	-0.001	-0.019	1	0.00	0.03	0.03
1A	50	-14.055	-0.088	0.764	0.000	0.285	0.045	1	0.00	0.02	0.03
1B	50	-14.055	0.108	0.764	0.000	0.285	-0.015	1	0.00	0.02	0.03
1C	50	-14.055	-0.088	-0.765	0.000	-0.285	0.045	1	0.00	0.02	0.03
1D	50	-14.055	0.108	-0.765	0.000	-0.285	-0.015	1	0.00	0.02	0.03
1E	50	-2.780	-0.088	0.764	0.000	0.285	0.045	1	0.00	0.00	0.02
1F	50	-2.780	0.108	0.764	0.000	0.285	-0.015	1	0.00	0.00	0.02
1G	50	-2.780	-0.088	-0.765	0.000	-0.285	0.045	1	0.00	0.00	0.02
1H	50	-2.780	0.108	-0.765	0.000	-0.285	-0.015	1	0.00	0.00	0.02
1I	50	-14.635	-0.145	0.440	0.000	0.156	0.069	1	0.00	0.02	0.03
1J	50	-14.635	0.165	0.440	0.000	0.156	-0.039	1	0.00	0.02	0.03
1K	50	-14.635	-0.145	-0.440	0.000	-0.156	0.069	1	0.00	0.02	0.03
1L	50	-14.635	0.165	-0.440	0.000	-0.156	-0.039	1	0.00	0.02	0.03
1M	50	-2.200	-0.145	0.440	0.000	0.156	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1N	50	-2.200	0.165	0.440	0.000	0.156	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1O	50	-2.200	-0.145	-0.440	0.000	-0.156	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1P	50	-2.200	0.165	-0.440	0.000	-0.156	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1Q	50	-26.023	-0.104	0.283	0.000	0.101	0.018	1	0.00	0.03	0.04
1R	50	-26.023	0.124	0.283	0.000	0.101	0.012	1	0.00	0.03	0.03
1S	50	-26.023	-0.104	-0.284	0.000	-0.101	0.018	1	0.00	0.03	0.04
1T	50	-26.023	0.124	-0.284	0.000	-0.101	0.012	1	0.00	0.03	0.03
1U	50	9.188	-0.104	0.283	0.000	0.101	0.018	1	0.00	0.01	0.02
1V	50	9.188	0.124	0.283	0.000	0.101	0.012	1	0.00	0.01	0.02
1W	50	9.188	-0.104	-0.284	0.000	-0.101	0.018	1	0.00	0.01	0.02
1X	50	9.188	0.124	-0.284	0.000	-0.101	0.012	1	0.00	0.01	0.02
2	50	-21.630	-0.022	-0.001	0.000	-0.001	-0.017	1	0.00	0.02	0.02
7	50	-19.275	-0.013	-0.001	0.000	-0.001	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
8	50	-23.455	-0.025	-0.001	0.000	-0.001	-0.020	1	0.00	0.03	0.03
1A	60	-14.065	-0.112	0.764	0.000	0.207	0.035	1	0.00	0.02	0.03
1B	60	-14.065	0.084	0.764	0.000	0.207	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1C	60	-14.065	-0.112	-0.765	0.000	-0.207	0.035	1	0.00	0.02	0.03
1D	60	-14.065	0.084	-0.765	0.000	-0.207	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1E	60	-2.791	-0.112	0.764	0.000	0.207	0.035	1	0.00	0.00	0.02
1F	60	-2.791	0.084	0.764	0.000	0.207	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1G	60	-2.791	-0.112	-0.765	0.000	-0.207	0.035	1	0.00	0.00	0.02

1H	60	-2.791	0.084	-0.765	0.000	-0.207	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1I	60	-14.645	-0.169	0.440	0.000	0.111	0.053	1	0.00	0.02	0.02
1J	60	-14.645	0.141	0.440	0.000	0.111	-0.024	1	0.00	0.02	0.02
1K	60	-14.645	-0.169	-0.440	0.000	-0.111	0.053	1	0.00	0.02	0.02
1L	60	-14.645	0.141	-0.440	0.000	-0.111	-0.024	1	0.00	0.02	0.02
1M	60	-2.211	-0.169	0.440	0.000	0.111	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1N	60	-2.211	0.141	0.440	0.000	0.111	-0.024	1	0.00	0.00	0.01
1O	60	-2.211	-0.169	-0.440	0.000	-0.111	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1P	60	-2.211	0.141	-0.440	0.000	-0.111	-0.024	1	0.00	0.00	0.01
1Q	60	-26.034	-0.128	0.283	0.000	0.072	0.006	1	0.00	0.03	0.03
1R	60	-26.034	0.100	0.283	0.000	0.072	0.023	1	0.00	0.03	0.03
1S	60	-26.034	-0.128	-0.284	0.000	-0.072	0.006	1	0.00	0.03	0.03
1T	60	-26.034	0.100	-0.284	0.000	-0.072	0.023	1	0.00	0.03	0.03
1U	60	9.178	-0.128	0.283	0.000	0.072	0.006	1	0.00	0.01	0.01
1V	60	9.178	0.100	0.283	0.000	0.072	0.023	1	0.00	0.01	0.01
1W	60	9.178	-0.128	-0.284	0.000	-0.072	0.006	1	0.00	0.01	0.01
1X	60	9.178	0.100	-0.284	0.000	-0.072	0.023	1	0.00	0.01	0.01
2	60	-21.644	-0.053	-0.001	0.000	-0.001	-0.020	1	0.00	0.02	0.02
7	60	-19.288	-0.045	-0.001	0.000	-0.001	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
8	60	-23.468	-0.056	-0.001	0.000	-0.001	-0.024	1	0.00	0.03	0.03
1A	70	-14.075	-0.136	0.764	0.000	0.129	0.023	1	0.00	0.02	0.02
1B	70	-14.075	0.059	0.764	0.000	0.129	0.001	1	0.00	0.02	0.02
1C	70	-14.075	-0.136	-0.765	0.000	-0.129	0.023	1	0.00	0.02	0.02
1D	70	-14.075	0.059	-0.765	0.000	-0.129	0.001	1	0.00	0.02	0.02
1E	70	-2.801	-0.136	0.764	0.000	0.129	0.023	1	0.00	0.00	0.01
1F	70	-2.801	0.059	0.764	0.000	0.129	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1G	70	-2.801	-0.136	-0.765	0.000	-0.129	0.023	1	0.00	0.00	0.01
1H	70	-2.801	0.059	-0.765	0.000	-0.129	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1I	70	-14.655	-0.193	0.440	0.000	0.066	0.035	1	0.00	0.02	0.02
1J	70	-14.655	0.117	0.440	0.000	0.066	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1K	70	-14.655	-0.193	-0.440	0.000	-0.066	0.035	1	0.00	0.02	0.02
1L	70	-14.655	0.117	-0.440	0.000	-0.066	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1M	70	-2.221	-0.193	0.440	0.000	0.066	0.035	1	0.00	0.00	0.01
1N	70	-2.221	0.117	0.440	0.000	0.066	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1O	70	-2.221	-0.193	-0.440	0.000	-0.066	0.035	1	0.00	0.00	0.01
1P	70	-2.221	0.117	-0.440	0.000	-0.066	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1Q	70	-26.044	-0.152	0.283	0.000	0.043	-0.008	1	0.00	0.03	0.03
1R	70	-26.044	0.076	0.283	0.000	0.043	0.032	1	0.00	0.03	0.03
1S	70	-26.044	-0.152	-0.284	0.000	-0.043	-0.008	1	0.00	0.03	0.03
1T	70	-26.044	0.076	-0.284	0.000	-0.043	0.032	1	0.00	0.03	0.03
1U	70	9.168	-0.152	0.283	0.000	0.043	-0.008	1	0.00	0.01	0.01
1V	70	9.168	0.076	0.283	0.000	0.043	0.032	1	0.00	0.01	0.01
1W	70	9.168	-0.152	-0.284	0.000	-0.043	-0.008	1	0.00	0.01	0.01
1X	70	9.168	0.076	-0.284	0.000	-0.043	0.032	1	0.00	0.01	0.01
2	70	-21.658	-0.084	-0.001	0.000	-0.001	-0.027	1	0.00	0.02	0.03
7	70	-19.301	-0.076	-0.001	0.000	-0.000	-0.017	1	0.00	0.02	0.02
8	70	-23.481	-0.087	-0.001	0.000	-0.001	-0.032	1	0.00	0.03	0.03
1A	80	-14.086	-0.160	0.764	0.000	0.051	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1B	80	-14.086	0.035	0.764	0.000	0.051	0.006	1	0.00	0.02	0.02
1C	80	-14.086	-0.160	-0.765	0.000	-0.051	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1D	80	-14.086	0.035	-0.765	0.000	-0.051	0.006	1	0.00	0.02	0.02
1E	80	-2.811	-0.160	0.764	0.000	0.051	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1F	80	-2.811	0.035	0.764	0.000	0.051	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1G	80	-2.811	-0.160	-0.765	0.000	-0.051	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1H	80	-2.811	0.035	-0.765	0.000	-0.051	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1I	80	-14.666	-0.217	0.440	0.000	0.021	0.015	1	0.00	0.02	0.02
1J	80	-14.666	0.093	0.440	0.000	0.021	-0.001	1	0.00	0.02	0.02
1K	80	-14.666	-0.217	-0.440	0.000	-0.021	0.015	1	0.00	0.02	0.02
1L	80	-14.666	0.093	-0.440	0.000	-0.021	-0.001	1	0.00	0.02	0.02
1M	80	-2.231	-0.217	0.440	0.000	0.021	0.015	1	0.00	0.00	0.00
1N	80	-2.231	0.093	0.440	0.000	0.021	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1O	80	-2.231	-0.217	-0.440	0.000	-0.021	0.015	1	0.00	0.00	0.00
1P	80	-2.231	0.093	-0.440	0.000	-0.021	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1Q	80	-26.054	-0.176	0.283	0.000	0.014	-0.025	1	0.00	0.03	0.03
1R	80	-26.054	0.052	0.283	0.000	0.014	0.039	1	0.00	0.03	0.03
1S	80	-26.054	-0.176	-0.284	0.000	-0.014	-0.025	1	0.00	0.03	0.03
1T	80	-26.054	0.052	-0.284	0.000	-0.014	0.039	1	0.00	0.03	0.03
1U	80	9.157	-0.176	0.283	0.000	0.014	-0.025	1	0.00	0.01	0.01
1V	80	9.157	0.052	0.283	0.000	0.014	0.039	1	0.00	0.01	0.01
1W	80	9.157	-0.176	-0.284	0.000	-0.014	-0.025	1	0.00	0.01	0.01
1X	80	9.157	0.052	-0.284	0.000	-0.014	0.039	1	0.00	0.01	0.01
2	80	-21.672	-0.115	-0.001	0.000	-0.001	-0.037	1	0.00	0.02	0.03
7	80	-19.314	-0.107	-0.001	0.000	-0.000	-0.026	1	0.00	0.02	0.02
8	80	-23.494	-0.119	-0.001	0.000	-0.000	-0.042	1	0.00	0.03	0.03
1A	90	-14.096	-0.184	0.764	0.000	-0.026	-0.009	1	0.00	0.02	0.02
1B	90	-14.096	0.011	0.764	0.000	-0.026	0.009	1	0.00	0.02	0.02
1C	90	-14.096	-0.184	-0.765	0.000	0.027	-0.009	1	0.00	0.02	0.02
1D	90	-14.096	0.011	-0.765	0.000	0.027	0.009	1	0.00	0.02	0.02
1E	90	-2.821	-0.184	0.764	0.000	-0.026	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
1F	90	-2.821	0.011	0.764	0.000	-0.026	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1G	90	-2.821	-0.184	-0.765	0.000	0.027	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
1H	90	-2.821	0.011	-0.765	0.000	0.027	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1I	90	-14.676	-0.241	0.440	0.000	-0.024	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1J	90	-14.676	0.068	0.440	0.000	-0.024	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1K	90	-14.676	-0.241	-0.440	0.000	0.024	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1L	90	-14.676	0.068	-0.440	0.000	0.024	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1M	90	-2.241	-0.241	0.440	0.000	-0.024	-0.008	1	0.00	0.00	0.00
1N	90	-2.241	0.068	0.440	0.000	-0.024	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1O	90	-2.241	-0.241	-0.440	0.000	0.024	-0.008	1	0.00	0.00	0.00
1P	90	-2.241	0.068	-0.440	0.000	0.024	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1Q	90	-26.065	-0.200	0.283	0.000	-0.015	-0.043	1	0.00	0.03	0.03
1R	90	-26.065	0.027	0.283	0.000	-0.015	0.043	1	0.00	0.03	0.03
1S	90	-26.065	-0.200	-0.284	0.000	0.015	-0.043	1	0.00	0.03	0.03
1T	90	-26.065	0.027	-0.284	0.000	0.015	0.043	1	0.00	0.03	0.03
1U	90	9.147	-0.200	0.283	0.000	-0.015	-0.043	1	0.00	0.01	0.01

1V	90	9.147	0.027	0.283	0.000	-0.015	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1W	90	9.147	-0.200	-0.284	0.000	0.015	-0.043	1	0.00	0.01	0.01
1X	90	9.147	0.027	-0.284	0.000	0.015	0.043	1	0.00	0.01	0.01
2	90	-21.686	-0.147	-0.001	0.000	-0.001	-0.050	1	0.00	0.02	0.03
7	90	-19.327	-0.138	-0.001	0.000	-0.000	-0.038	1	0.00	0.02	0.02
8	90	-23.507	-0.150	-0.001	0.000	-0.000	-0.055	1	0.00	0.03	0.03
1A	100	-14.106	-0.208	0.764	0.000	-0.104	-0.029	1	0.00	0.02	0.02
1B	100	-14.106	-0.013	0.764	0.000	-0.104	0.009	1	0.00	0.02	0.02
1C	100	-14.106	-0.208	-0.765	0.000	0.104	-0.029	1	0.00	0.02	0.02
1D	100	-14.106	-0.013	-0.765	0.000	0.104	0.009	1	0.00	0.02	0.02
1E	100	-2.832	-0.208	0.764	0.000	-0.104	-0.029	1	0.00	0.00	0.01
1F	100	-2.832	-0.013	0.764	0.000	-0.104	0.009	1	0.00	0.00	0.01
1G	100	-2.832	-0.208	-0.765	0.000	0.104	-0.029	1	0.00	0.00	0.01
1H	100	-2.832	-0.013	-0.765	0.000	0.104	0.009	1	0.00	0.00	0.01
1I	100	-14.686	-0.265	0.440	0.000	-0.069	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
1J	100	-14.686	0.044	0.440	0.000	-0.069	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1K	100	-14.686	-0.265	-0.440	0.000	0.070	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
1L	100	-14.686	0.044	-0.440	0.000	0.070	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1M	100	-2.252	-0.265	0.440	0.000	-0.069	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1N	100	-2.252	0.044	0.440	0.000	-0.069	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1O	100	-2.252	-0.265	-0.440	0.000	0.070	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1P	100	-2.252	0.044	-0.440	0.000	0.070	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1Q	100	-26.075	-0.224	0.283	0.000	-0.044	-0.065	1	0.00	0.03	0.03
1R	100	-26.075	0.003	0.283	0.000	-0.044	0.044	1	0.00	0.03	0.03
1S	100	-26.075	-0.224	-0.284	0.000	0.044	-0.065	1	0.00	0.03	0.03
1T	100	-26.075	0.003	-0.284	0.000	0.044	0.044	1	0.00	0.03	0.03
1U	100	9.137	-0.224	0.283	0.000	-0.044	-0.065	1	0.00	0.01	0.01
1V	100	9.137	0.003	0.283	0.000	-0.044	0.044	1	0.00	0.01	0.01
1W	100	9.137	-0.224	-0.284	0.000	0.044	-0.065	1	0.00	0.01	0.01
1X	100	9.137	0.003	-0.284	0.000	0.044	0.044	1	0.00	0.01	0.01
2	100	-21.700	-0.178	-0.001	0.000	-0.000	-0.066	1	0.00	0.02	0.03
7	100	-19.340	-0.170	-0.001	0.000	-0.000	-0.054	1	0.00	0.02	0.02
8	100	-23.520	-0.181	-0.001	0.000	-0.000	-0.072	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.106	0.674	0.061	1	0.7721	0.9864	0.9994	--	--	0.02	--	0.06 Snell.	'zx'= 38
1B	-14.106	0.674	-0.100	1	0.7721	0.9864	1.0008	--	--	0.02	--	0.06 Snell.	'zx'= 38
1C	-14.106	-0.674	0.061	1	0.7721	0.9864	0.9994	--	--	0.02	--	0.06 Snell.	'zx'= 38
1D	-14.106	-0.674	-0.100	1	0.7721	0.9864	1.0008	--	--	0.02	--	0.06 Snell.	'zx'= 38
1E	-2.832	0.674	0.061	1	0.7721	0.9973	0.9999	--	--	0.00	--	0.04 Snell.	'zx'= 38
1F	-2.832	0.674	-0.100	1	0.7721	0.9973	1.0002	--	--	0.00	--	0.04 Snell.	'zx'= 38
1G	-2.832	-0.674	0.061	1	0.7721	0.9973	0.9999	--	--	0.00	--	0.04 Snell.	'zx'= 38
1H	-2.832	-0.674	-0.100	1	0.7721	0.9973	1.0002	--	--	0.00	--	0.04 Snell.	'zx'= 38
1I	-14.686	0.382	0.112	1	0.7721	0.9853	0.9988	--	--	0.02	--	0.04 Snell.	'zx'= 38
1J	-14.686	0.382	-0.152	1	0.7721	0.9853	0.9999	--	--	0.02	--	0.05 Snell.	'zx'= 38
1K	-14.686	-0.382	0.112	1	0.7721	0.9853	0.9988	--	--	0.02	--	0.04 Snell.	'zx'= 38
1L	-14.686	-0.382	-0.152	1	0.7721	0.9853	0.9999	--	--	0.02	--	0.05 Snell.	'zx'= 38
1M	-2.252	0.382	0.112	1	0.7721	0.9978	0.9998	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'= 38
1N	-2.252	0.382	-0.152	1	0.7721	0.9978	1.0000	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'= 38
1O	-2.252	-0.382	0.112	1	0.7721	0.9977	0.9998	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'= 38
1P	-2.252	-0.382	-0.152	1	0.7721	0.9977	1.0000	--	--	0.00	--	0.03 Snell.	'zx'= 38
1Q	-26.075	0.246	-0.065	1	0.7721	0.9741	0.9966	--	--	0.04	--	0.05 Snell.	'zx'= 38
1R	-26.075	0.246	-0.080	1	0.7721	0.9741	0.9960	--	--	0.04	--	0.05 Snell.	'zx'= 38
1S	-26.075	-0.246	-0.065	1	0.7721	0.9741	0.9966	--	--	0.04	--	0.05 Snell.	'zx'= 38
1T	-26.075	-0.246	-0.080	1	0.7721	0.9741	0.9960	--	--	0.04	--	0.05 Snell.	'zx'= 38
2	-21.700	-0.002	-0.066	1	0.7721	0.9904	1.0074	--	--	0.03	--	0.03 Snell.	'zx'= 38
7	-19.340	-0.001	-0.054	1	0.7721	0.9905	1.0069	--	--	0.03	--	0.03 Snell.	'zx'= 38
8	-23.520	-0.001	-0.072	1	0.7721	0.9882	1.0078	--	--	0.03	--	0.04 Snell.	'zx'= 38

ASTA NUM. 26 NI 4662 NF 4615 Lungh. 30.2 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-14.366	-0.910	0.638	0.000	0.104	0.009	1	0.00	0.02	0.02	
1B	0	-14.366	-0.284	0.638	0.000	0.104	-0.029	1	0.00	0.02	0.02	
1C	0	-14.366	-0.910	-0.637	0.000	-0.104	0.009	1	0.00	0.02	0.02	
1D	0	-14.366	-0.284	-0.637	0.000	-0.104	-0.029	1	0.00	0.02	0.02	
1E	0	-2.861	-0.910	0.638	0.000	0.104	0.009	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-2.861	-0.284	0.638	0.000	0.104	-0.029	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-2.861	-0.910	-0.637	0.000	-0.104	0.009	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-2.861	-0.284	-0.637	0.000	-0.104	-0.029	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-14.987	-0.973	0.366	0.000	0.070	0.013	1	0.00	0.02	0.02	
1J	0	-14.987	-0.221	0.366	0.000	0.070	-0.034	1	0.00	0.02	0.02	
1K	0	-14.987	-0.973	-0.366	0.000	-0.069	0.013	1	0.00	0.02	0.02	
1L	0	-14.987	-0.221	-0.366	0.000	-0.069	-0.034	1	0.00	0.02	0.02	
1M	0	-2.239	-0.973	0.366	0.000	0.070	0.013	1	0.00	0.00	0.01	
1N	0	-2.239	-0.221	0.366	0.000	0.070	-0.034	1	0.00	0.00	0.01	
1O	0	-2.239	-0.973	-0.366	0.000	-0.069	0.013	1	0.00	0.00	0.01	
1P	0	-2.239	-0.221	-0.366	0.000	-0.069	-0.034	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	0	-26.428	-1.390	0.234	0.000	0.044	0.044	1	0.01	0.03	0.03	
1R	0	-26.428	0.196	0.234	0.000	0.044	-0.065	1	0.00	0.03	0.03	

1S	0	-26.428	-1.390	-0.234	0.000	-0.044	0.044	1	0.01	0.03	0.03
1T	0	-26.428	0.196	-0.234	0.000	-0.044	-0.065	1	0.00	0.03	0.03
1U	0	9.202	-1.390	0.234	0.000	0.044	0.044	1	0.01	0.01	0.01
1V	0	9.202	0.196	0.234	0.000	0.044	-0.065	1	0.00	0.01	0.01
1W	0	9.202	-1.390	-0.234	0.000	-0.044	0.044	1	0.01	0.01	0.01
1X	0	9.202	0.196	-0.234	0.000	-0.044	-0.065	1	0.00	0.01	0.01
2	0	-22.430	-2.298	-0.001	0.000	-0.000	-0.066	1	0.01	0.03	0.03
7	0	-19.950	-1.950	-0.000	0.000	-0.000	-0.054	1	0.01	0.02	0.02
8	0	-24.330	-2.516	-0.000	0.000	-0.000	-0.072	1	0.01	0.03	0.03
1A	3	-14.369	-0.918	0.638	0.000	0.123	-0.020	1	0.00	0.02	0.02
1B	3	-14.369	-0.291	0.638	0.000	0.123	-0.037	1	0.00	0.02	0.02
1C	3	-14.369	-0.918	-0.637	0.000	-0.123	-0.020	1	0.00	0.02	0.02
1D	3	-14.369	-0.291	-0.637	0.000	-0.123	-0.037	1	0.00	0.02	0.02
1E	3	-2.864	-0.918	0.638	0.000	0.123	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1F	3	-2.864	-0.291	0.638	0.000	0.123	-0.037	1	0.00	0.00	0.01
1G	3	-2.864	-0.918	-0.637	0.000	-0.123	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1H	3	-2.864	-0.291	-0.637	0.000	-0.123	-0.037	1	0.00	0.00	0.01
1I	3	-14.990	-0.981	0.366	0.000	0.080	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
1J	3	-14.990	-0.228	0.366	0.000	0.080	-0.039	1	0.00	0.02	0.02
1K	3	-14.990	-0.981	-0.366	0.000	-0.080	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
1L	3	-14.990	-0.228	-0.366	0.000	-0.080	-0.039	1	0.00	0.02	0.02
1M	3	-2.242	-0.981	0.366	0.000	0.080	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1N	3	-2.242	-0.228	0.366	0.000	0.080	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1O	3	-2.242	-0.981	-0.366	0.000	-0.080	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1P	3	-2.242	-0.228	-0.366	0.000	-0.080	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1Q	3	-26.431	-1.397	0.234	0.000	0.050	0.002	1	0.01	0.03	0.03
1R	3	-26.431	0.188	0.234	0.000	0.050	-0.058	1	0.00	0.03	0.03
1S	3	-26.431	-1.397	-0.234	0.000	-0.050	0.002	1	0.01	0.03	0.03
1T	3	-26.431	0.188	-0.234	0.000	-0.050	-0.058	1	0.00	0.03	0.03
1U	3	9.199	-1.397	0.234	0.000	0.050	0.002	1	0.01	0.01	0.01
1V	3	9.199	0.188	0.234	0.000	0.050	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1W	3	9.199	-1.397	-0.234	0.000	-0.050	0.002	1	0.01	0.01	0.01
1X	3	9.199	0.188	-0.234	0.000	-0.050	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
2	3	-22.433	-2.308	-0.001	0.000	-0.000	-0.136	1	0.01	0.03	0.03
7	3	-19.954	-1.960	-0.000	0.000	-0.000	-0.113	1	0.01	0.02	0.03
8	3	-24.334	-2.526	-0.000	0.000	-0.000	-0.148	1	0.01	0.03	0.03
1A	6	-14.372	-0.925	0.638	0.000	0.141	-0.048	1	0.00	0.02	0.02
1B	6	-14.372	-0.298	0.638	0.000	0.141	-0.046	1	0.00	0.02	0.02
1C	6	-14.372	-0.925	-0.637	0.000	-0.141	-0.048	1	0.00	0.02	0.02
1D	6	-14.372	-0.298	-0.637	0.000	-0.141	-0.046	1	0.00	0.02	0.02
1E	6	-2.867	-0.925	0.638	0.000	0.141	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1F	6	-2.867	-0.298	0.638	0.000	0.141	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1G	6	-2.867	-0.925	-0.637	0.000	-0.141	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1H	6	-2.867	-0.298	-0.637	0.000	-0.141	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1I	6	-14.993	-0.988	0.366	0.000	0.090	-0.049	1	0.00	0.02	0.02
1J	6	-14.993	-0.235	0.366	0.000	0.090	-0.044	1	0.00	0.02	0.02
1K	6	-14.993	-0.988	-0.366	0.000	-0.090	-0.049	1	0.00	0.02	0.02
1L	6	-14.993	-0.235	-0.366	0.000	-0.090	-0.044	1	0.00	0.02	0.02
1M	6	-2.245	-0.988	0.366	0.000	0.090	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1N	6	-2.245	-0.235	0.366	0.000	0.090	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1O	6	-2.245	-0.988	-0.366	0.000	-0.090	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1P	6	-2.245	-0.235	-0.366	0.000	-0.090	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1Q	6	-26.434	-1.404	0.234	0.000	0.057	-0.041	1	0.01	0.03	0.03
1R	6	-26.434	0.181	0.234	0.000	0.057	-0.052	1	0.00	0.03	0.03
1S	6	-26.434	-1.404	-0.234	0.000	-0.057	-0.041	1	0.01	0.03	0.03
1T	6	-26.434	0.181	-0.234	0.000	-0.057	-0.052	1	0.00	0.03	0.03
1U	6	9.196	-1.404	0.234	0.000	0.057	-0.041	1	0.01	0.01	0.01
1V	6	9.196	0.181	0.234	0.000	0.057	-0.052	1	0.00	0.01	0.01
1W	6	9.196	-1.404	-0.234	0.000	-0.057	-0.041	1	0.01	0.01	0.01
1X	6	9.196	0.181	-0.234	0.000	-0.057	-0.052	1	0.00	0.01	0.01
2	6	-22.436	-2.317	-0.001	0.000	-0.000	-0.206	1	0.01	0.03	0.03
7	6	-19.958	-1.969	-0.000	0.000	-0.000	-0.172	1	0.01	0.02	0.03
8	6	-24.338	-2.535	-0.000	0.000	-0.000	-0.225	1	0.01	0.03	0.03
1A	9	-14.375	-0.932	0.638	0.000	0.159	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1B	9	-14.375	-0.306	0.638	0.000	0.159	-0.054	1	0.00	0.02	0.03
1C	9	-14.375	-0.932	-0.637	0.000	-0.159	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1D	9	-14.375	-0.306	-0.637	0.000	-0.159	-0.054	1	0.00	0.02	0.03
1E	9	-2.869	-0.932	0.638	0.000	0.159	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1F	9	-2.869	-0.306	0.638	0.000	0.159	-0.054	1	0.00	0.00	0.01
1G	9	-2.869	-0.932	-0.637	0.000	-0.159	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1H	9	-2.869	-0.306	-0.637	0.000	-0.159	-0.054	1	0.00	0.00	0.01
1I	9	-14.996	-0.995	0.366	0.000	0.101	-0.081	1	0.00	0.02	0.02
1J	9	-14.996	-0.243	0.366	0.000	0.101	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1K	9	-14.996	-0.995	-0.366	0.000	-0.100	-0.081	1	0.00	0.02	0.02
1L	9	-14.996	-0.243	-0.366	0.000	-0.100	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1M	9	-2.248	-0.995	0.366	0.000	0.101	-0.081	1	0.00	0.00	0.01
1N	9	-2.248	-0.243	0.366	0.000	0.101	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1O	9	-2.248	-0.995	-0.366	0.000	-0.100	-0.081	1	0.00	0.00	0.01
1P	9	-2.248	-0.243	-0.366	0.000	-0.100	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1Q	9	-26.437	-1.412	0.234	0.000	0.064	-0.084	1	0.01	0.03	0.04
1R	9	-26.437	0.174	0.234	0.000	0.064	-0.046	1	0.00	0.03	0.03
1S	9	-26.437	-1.412	-0.234	0.000	-0.064	-0.084	1	0.01	0.03	0.04
1T	9	-26.437	0.174	-0.234	0.000	-0.064	-0.046	1	0.00	0.03	0.03
1U	9	9.193	-1.412	0.234	0.000	0.064	-0.084	1	0.01	0.01	0.02
1V	9	9.193	0.174	0.234	0.000	0.064	-0.046	1	0.00	0.01	0.01
1W	9	9.193	-1.412	-0.234	0.000	-0.064	-0.084	1	0.01	0.01	0.02
1X	9	9.193	0.174	-0.234	0.000	-0.064	-0.046	1	0.00	0.01	0.01
2	9	-22.439	-2.327	-0.001	0.000	-0.000	-0.276	1	0.01	0.03	0.03
7	9	-19.962	-1.979	-0.000	0.000	-0.000	-0.232	1	0.01	0.02	0.03
8	9	-24.342	-2.545	-0.000	0.000	-0.000	-0.301	1	0.01	0.03	0.04
1A	12	-14.377	-0.940	0.638	0.000	0.178	-0.106	1	0.00	0.02	0.03
1B	12	-14.377	-0.313	0.638	0.000	0.178	-0.063	1	0.00	0.02	0.03
1C	12	-14.377	-0.940	-0.637	0.000	-0.177	-0.106	1	0.00	0.02	0.03
1D	12	-14.377	-0.313	-0.637	0.000	-0.177	-0.063	1	0.00	0.02	0.03

1E	12	-2.872	-0.940	0.638	0.000	0.178	-0.106	1	0.00	0.00	0.02
1F	12	-2.872	-0.313	0.638	0.000	0.178	-0.063	1	0.00	0.00	0.01
1G	12	-2.872	-0.940	-0.637	0.000	-0.177	-0.106	1	0.00	0.00	0.02
1H	12	-2.872	-0.313	-0.637	0.000	-0.177	-0.063	1	0.00	0.00	0.01
1I	12	-14.999	-1.003	0.366	0.000	0.111	-0.112	1	0.00	0.02	0.03
1J	12	-14.999	-0.250	0.366	0.000	0.111	-0.056	1	0.00	0.02	0.02
1K	12	-14.999	-1.003	-0.366	0.000	-0.111	-0.112	1	0.00	0.02	0.03
1L	12	-14.999	-0.250	-0.366	0.000	-0.111	-0.056	1	0.00	0.02	0.02
1M	12	-2.251	-1.003	0.366	0.000	0.111	-0.112	1	0.00	0.00	0.01
1N	12	-2.251	-0.250	0.366	0.000	0.111	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1O	12	-2.251	-1.003	-0.366	0.000	-0.111	-0.112	1	0.00	0.00	0.01
1P	12	-2.251	-0.250	-0.366	0.000	-0.111	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1Q	12	-26.440	-1.419	0.234	0.000	0.071	-0.128	1	0.01	0.03	0.04
1R	12	-26.440	0.166	0.234	0.000	0.071	-0.041	1	0.00	0.03	0.03
1S	12	-26.440	-1.419	-0.234	0.000	-0.070	-0.128	1	0.01	0.03	0.04
1T	12	-26.440	0.166	-0.234	0.000	-0.070	-0.041	1	0.00	0.03	0.03
1U	12	9.190	-1.419	0.234	0.000	0.071	-0.128	1	0.01	0.01	0.02
1V	12	9.190	0.166	0.234	0.000	0.071	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
1W	12	9.190	-1.419	-0.234	0.000	-0.070	-0.128	1	0.01	0.01	0.02
1X	12	9.190	0.166	-0.234	0.000	-0.070	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
2	12	-22.442	-2.336	-0.001	0.000	-0.000	-0.347	1	0.01	0.03	0.03
7	12	-19.966	-1.988	-0.000	0.000	-0.000	-0.292	1	0.01	0.02	0.03
8	12	-24.346	-2.554	-0.000	0.000	-0.000	-0.379	1	0.01	0.03	0.04
1A	15	-14.381	-0.947	0.638	0.000	0.196	-0.135	1	0.00	0.02	0.03
1B	15	-14.381	-0.320	0.638	0.000	0.196	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1C	15	-14.381	-0.947	-0.637	0.000	-0.196	-0.135	1	0.00	0.02	0.03
1D	15	-14.381	-0.320	-0.637	0.000	-0.196	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1E	15	-2.876	-0.947	0.638	0.000	0.196	-0.135	1	0.00	0.00	0.02
1F	15	-2.876	-0.320	0.638	0.000	0.196	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1G	15	-2.876	-0.947	-0.637	0.000	-0.196	-0.135	1	0.00	0.00	0.02
1H	15	-2.876	-0.320	-0.637	0.000	-0.196	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1I	15	-15.002	-1.010	0.366	0.000	0.121	-0.144	1	0.00	0.02	0.03
1J	15	-15.002	-0.257	0.366	0.000	0.121	-0.062	1	0.00	0.02	0.02
1K	15	-15.002	-1.010	-0.366	0.000	-0.121	-0.144	1	0.00	0.02	0.03
1L	15	-15.002	-0.257	-0.366	0.000	-0.121	-0.062	1	0.00	0.02	0.02
1M	15	-2.254	-1.010	0.366	0.000	0.121	-0.144	1	0.00	0.00	0.01
1N	15	-2.254	-0.257	0.366	0.000	0.121	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1O	15	-2.254	-1.010	-0.366	0.000	-0.121	-0.144	1	0.00	0.00	0.01
1P	15	-2.254	-0.257	-0.366	0.000	-0.121	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1Q	15	-26.443	-1.426	0.234	0.000	0.077	-0.171	1	0.01	0.03	0.04
1R	15	-26.443	0.159	0.234	0.000	0.077	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
1S	15	-26.443	-1.426	-0.234	0.000	-0.077	-0.171	1	0.01	0.03	0.04
1T	15	-26.443	0.159	-0.234	0.000	-0.077	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
1U	15	9.187	-1.426	0.234	0.000	0.077	-0.171	1	0.01	0.01	0.02
1V	15	9.187	0.159	0.234	0.000	0.077	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1W	15	9.187	-1.426	-0.234	0.000	-0.077	-0.171	1	0.01	0.01	0.02
1X	15	9.187	0.159	-0.234	0.000	-0.077	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
2	15	-22.445	-2.346	-0.001	0.000	-0.000	-0.418	1	0.01	0.03	0.04
7	15	-19.970	-1.998	-0.000	0.000	-0.000	-0.352	1	0.01	0.02	0.03
8	15	-24.350	-2.564	-0.000	0.000	-0.000	-0.456	1	0.01	0.03	0.04
1A	18	-14.384	-0.954	0.638	0.000	0.214	-0.164	1	0.00	0.02	0.03
1B	18	-14.384	-0.328	0.638	0.000	0.214	-0.081	1	0.00	0.02	0.03
1C	18	-14.384	-0.954	-0.637	0.000	-0.214	-0.164	1	0.00	0.02	0.03
1D	18	-14.384	-0.328	-0.637	0.000	-0.214	-0.081	1	0.00	0.02	0.03
1E	18	-2.879	-0.954	0.638	0.000	0.214	-0.164	1	0.00	0.00	0.02
1F	18	-2.879	-0.328	0.638	0.000	0.214	-0.081	1	0.00	0.00	0.02
1G	18	-2.879	-0.954	-0.637	0.000	-0.214	-0.164	1	0.00	0.00	0.02
1H	18	-2.879	-0.328	-0.637	0.000	-0.214	-0.081	1	0.00	0.00	0.02
1I	18	-15.005	-1.017	0.366	0.000	0.132	-0.177	1	0.00	0.02	0.03
1J	18	-15.005	-0.265	0.366	0.000	0.132	-0.069	1	0.00	0.02	0.03
1K	18	-15.005	-1.017	-0.366	0.000	-0.131	-0.177	1	0.00	0.02	0.03
1L	18	-15.005	-0.265	-0.366	0.000	-0.131	-0.069	1	0.00	0.02	0.03
1M	18	-2.257	-1.017	0.366	0.000	0.132	-0.177	1	0.00	0.00	0.01
1N	18	-2.257	-0.265	0.366	0.000	0.132	-0.069	1	0.00	0.00	0.01
1O	18	-2.257	-1.017	-0.366	0.000	-0.131	-0.177	1	0.00	0.00	0.01
1P	18	-2.257	-0.265	-0.366	0.000	-0.131	-0.069	1	0.00	0.00	0.01
1Q	18	-26.446	-1.434	0.234	0.000	0.084	-0.215	1	0.01	0.03	0.04
1R	18	-26.446	0.152	0.234	0.000	0.084	-0.030	1	0.00	0.03	0.03
1S	18	-26.446	-1.434	-0.234	0.000	-0.084	-0.215	1	0.01	0.03	0.04
1T	18	-26.446	0.152	-0.234	0.000	-0.084	-0.030	1	0.00	0.03	0.03
1U	18	9.184	-1.434	0.234	0.000	0.084	-0.215	1	0.01	0.01	0.02
1V	18	9.184	0.152	0.234	0.000	0.084	-0.030	1	0.00	0.01	0.02
1W	18	9.184	-1.434	-0.234	0.000	-0.084	-0.215	1	0.01	0.01	0.02
1X	18	9.184	0.152	-0.234	0.000	-0.084	-0.030	1	0.00	0.01	0.02
2	18	-22.448	-2.355	-0.001	0.000	-0.000	-0.489	1	0.01	0.03	0.04
7	18	-19.974	-2.007	-0.000	0.000	-0.000	-0.413	1	0.01	0.02	0.03
8	18	-24.354	-2.573	-0.000	0.000	-0.000	-0.534	1	0.01	0.03	0.04
1A	21	-14.387	-0.962	0.638	0.000	0.232	-0.194	1	0.00	0.02	0.03
1B	21	-14.387	-0.335	0.638	0.000	0.232	-0.090	1	0.00	0.02	0.03
1C	21	-14.387	-0.962	-0.637	0.000	-0.232	-0.194	1	0.00	0.02	0.03
1D	21	-14.387	-0.335	-0.637	0.000	-0.232	-0.090	1	0.00	0.02	0.03
1E	21	-2.882	-0.962	0.638	0.000	0.232	-0.194	1	0.00	0.00	0.02
1F	21	-2.882	-0.335	0.638	0.000	0.232	-0.090	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-2.882	-0.962	-0.637	0.000	-0.232	-0.194	1	0.00	0.00	0.02
1H	21	-2.882	-0.335	-0.637	0.000	-0.232	-0.090	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-15.008	-1.025	0.366	0.000	0.142	-0.209	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-15.008	-0.272	0.366	0.000	0.142	-0.075	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-15.008	-1.025	-0.366	0.000	-0.142	-0.209	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-15.008	-0.272	-0.366	0.000	-0.142	-0.075	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-2.260	-1.025	0.366	0.000	0.142	-0.209	1	0.00	0.00	0.02
1N	21	-2.260	-0.272	0.366	0.000	0.142	-0.075	1	0.00	0.00	0.01
1O	21	-2.260	-1.025	-0.366	0.000	-0.142	-0.209	1	0.00	0.00	0.02
1P	21	-2.260	-0.272	-0.366	0.000	-0.142	-0.075	1	0.00	0.00	0.01
1Q	21	-26.449	-1.441	0.234	0.000	0.091	-0.259	1	0.01	0.03	0.04
1R	21	-26.449	0.144	0.234	0.000	0.091	-0.025	1	0.00	0.03	0.04

1S	21	-26.449	-1.441	-0.234	0.000	-0.091	-0.259	1	0.01	0.03	0.04
1T	21	-26.449	0.144	-0.234	0.000	-0.091	-0.025	1	0.00	0.03	0.04
1U	21	9.181	-1.441	0.234	0.000	0.091	-0.259	1	0.01	0.01	0.02
1V	21	9.181	0.144	0.234	0.000	0.091	-0.025	1	0.00	0.01	0.02
1W	21	9.181	-1.441	-0.234	0.000	-0.091	-0.259	1	0.01	0.01	0.02
1X	21	9.181	0.144	-0.234	0.000	-0.091	-0.025	1	0.00	0.01	0.02
2	21	-22.451	-2.365	-0.001	0.000	-0.000	-0.560	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-19.978	-2.017	-0.000	0.000	-0.000	-0.474	1	0.01	0.02	0.03
8	21	-24.358	-2.583	-0.000	0.000	-0.000	-0.612	1	0.01	0.03	0.04
1A	24	-14.390	-0.969	0.638	0.000	0.251	-0.224	1	0.00	0.02	0.04
1B	24	-14.390	-0.342	0.638	0.000	0.251	-0.100	1	0.00	0.02	0.03
1C	24	-14.390	-0.969	-0.637	0.000	-0.251	-0.224	1	0.00	0.02	0.04
1D	24	-14.390	-0.342	-0.637	0.000	-0.251	-0.100	1	0.00	0.02	0.03
1E	24	-2.885	-0.969	0.638	0.000	0.251	-0.224	1	0.00	0.00	0.02
1F	24	-2.885	-0.342	0.638	0.000	0.251	-0.100	1	0.00	0.00	0.02
1G	24	-2.885	-0.969	-0.637	0.000	-0.251	-0.224	1	0.00	0.00	0.02
1H	24	-2.885	-0.342	-0.637	0.000	-0.251	-0.100	1	0.00	0.00	0.02
1I	24	-15.011	-1.032	0.366	0.000	0.152	-0.242	1	0.00	0.02	0.03
1J	24	-15.011	-0.279	0.366	0.000	0.152	-0.082	1	0.00	0.02	0.03
1K	24	-15.011	-1.032	-0.366	0.000	-0.152	-0.242	1	0.00	0.02	0.03
1L	24	-15.011	-0.279	-0.366	0.000	-0.152	-0.082	1	0.00	0.02	0.03
1M	24	-2.263	-1.032	0.366	0.000	0.152	-0.242	1	0.00	0.00	0.02
1N	24	-2.263	-0.279	0.366	0.000	0.152	-0.082	1	0.00	0.00	0.01
1O	24	-2.263	-1.032	-0.366	0.000	-0.152	-0.242	1	0.00	0.00	0.02
1P	24	-2.263	-0.279	-0.366	0.000	-0.152	-0.082	1	0.00	0.00	0.01
1Q	24	-26.452	-1.448	0.234	0.000	0.097	-0.303	1	0.01	0.03	0.04
1R	24	-26.452	0.137	0.234	0.000	0.097	-0.020	1	0.00	0.03	0.04
1S	24	-26.452	-1.448	-0.234	0.000	-0.097	-0.303	1	0.01	0.03	0.04
1T	24	-26.452	0.137	-0.234	0.000	-0.097	-0.020	1	0.00	0.03	0.04
1U	24	9.178	-1.448	0.234	0.000	0.097	-0.303	1	0.01	0.01	0.02
1V	24	9.178	0.137	0.234	0.000	0.097	-0.020	1	0.00	0.01	0.02
1W	24	9.178	-1.448	-0.234	0.000	-0.097	-0.303	1	0.01	0.01	0.02
1X	24	9.178	0.137	-0.234	0.000	-0.097	-0.020	1	0.00	0.01	0.02
2	24	-22.454	-2.374	-0.001	0.000	-0.000	-0.632	1	0.01	0.03	0.04
7	24	-19.982	-2.026	-0.000	0.000	-0.000	-0.535	1	0.01	0.02	0.04
8	24	-24.362	-2.592	-0.000	0.000	-0.000	-0.690	1	0.01	0.03	0.05
1A	27	-14.393	-0.976	0.638	0.000	0.269	-0.254	1	0.00	0.02	0.04
1B	27	-14.393	-0.350	0.638	0.000	0.269	-0.110	1	0.00	0.02	0.03
1C	27	-14.393	-0.976	-0.637	0.000	-0.269	-0.254	1	0.00	0.02	0.04
1D	27	-14.393	-0.350	-0.637	0.000	-0.269	-0.110	1	0.00	0.02	0.03
1E	27	-2.888	-0.976	0.638	0.000	0.269	-0.254	1	0.00	0.00	0.02
1F	27	-2.888	-0.350	0.638	0.000	0.269	-0.110	1	0.00	0.00	0.02
1G	27	-2.888	-0.976	-0.637	0.000	-0.269	-0.254	1	0.00	0.00	0.02
1H	27	-2.888	-0.350	-0.637	0.000	-0.269	-0.110	1	0.00	0.00	0.02
1I	27	-15.014	-1.039	0.366	0.000	0.163	-0.275	1	0.00	0.02	0.03
1J	27	-15.014	-0.287	0.366	0.000	0.163	-0.089	1	0.00	0.02	0.03
1K	27	-15.014	-1.039	-0.366	0.000	-0.162	-0.275	1	0.00	0.02	0.03
1L	27	-15.014	-0.287	-0.366	0.000	-0.162	-0.089	1	0.00	0.02	0.03
1M	27	-2.266	-1.039	0.366	0.000	0.163	-0.275	1	0.00	0.00	0.02
1N	27	-2.266	-0.287	0.366	0.000	0.163	-0.089	1	0.00	0.00	0.01
1O	27	-2.266	-1.039	-0.366	0.000	-0.162	-0.275	1	0.00	0.00	0.02
1P	27	-2.266	-0.287	-0.366	0.000	-0.162	-0.089	1	0.00	0.00	0.01
1Q	27	-26.455	-1.456	0.234	0.000	0.104	-0.348	1	0.01	0.03	0.04
1R	27	-26.455	0.130	0.234	0.000	0.104	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1S	27	-26.455	-1.456	-0.234	0.000	-0.104	-0.348	1	0.01	0.03	0.04
1T	27	-26.455	0.130	-0.234	0.000	-0.104	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1U	27	9.175	-1.456	0.234	0.000	0.104	-0.348	1	0.01	0.01	0.02
1V	27	9.175	0.130	0.234	0.000	0.104	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1W	27	9.175	-1.456	-0.234	0.000	-0.104	-0.348	1	0.01	0.01	0.02
1X	27	9.175	0.130	-0.234	0.000	-0.104	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
2	27	-22.457	-2.384	-0.001	0.000	-0.000	-0.704	1	0.01	0.03	0.04
7	27	-19.986	-2.036	-0.000	0.000	-0.000	-0.596	1	0.01	0.02	0.04
8	27	-24.366	-2.602	-0.000	0.000	-0.000	-0.768	1	0.01	0.03	0.05
1A	30	-14.396	-0.984	0.638	0.000	0.287	-0.284	1	0.00	0.02	0.04
1B	30	-14.396	-0.357	0.638	0.000	0.287	-0.120	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-14.396	-0.984	-0.637	0.000	-0.287	-0.284	1	0.00	0.02	0.04
1D	30	-14.396	-0.357	-0.637	0.000	-0.287	-0.120	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-2.891	-0.984	0.638	0.000	0.287	-0.284	1	0.00	0.00	0.03
1F	30	-2.891	-0.357	0.638	0.000	0.287	-0.120	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-2.891	-0.984	-0.637	0.000	-0.287	-0.284	1	0.00	0.00	0.03
1H	30	-2.891	-0.357	-0.637	0.000	-0.287	-0.120	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-15.017	-1.047	0.366	0.000	0.173	-0.308	1	0.00	0.02	0.03
1J	30	-15.017	-0.294	0.366	0.000	0.173	-0.096	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-15.017	-1.047	-0.366	0.000	-0.173	-0.308	1	0.00	0.02	0.03
1L	30	-15.017	-0.294	-0.366	0.000	-0.173	-0.096	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.269	-1.047	0.366	0.000	0.173	-0.308	1	0.00	0.00	0.02
1N	30	-2.269	-0.294	0.366	0.000	0.173	-0.096	1	0.00	0.00	0.01
1O	30	-2.269	-1.047	-0.366	0.000	-0.173	-0.308	1	0.00	0.00	0.02
1P	30	-2.269	-0.294	-0.366	0.000	-0.173	-0.096	1	0.00	0.00	0.01
1Q	30	-26.458	-1.463	0.234	0.000	0.111	-0.392	1	0.01	0.03	0.05
1R	30	-26.458	0.122	0.234	0.000	0.111	-0.012	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-26.458	-1.463	-0.234	0.000	-0.111	-0.392	1	0.01	0.03	0.05
1T	30	-26.458	0.122	-0.234	0.000	-0.111	-0.012	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	9.172	-1.463	0.234	0.000	0.111	-0.392	1	0.01	0.01	0.03
1V	30	9.172	0.122	0.234	0.000	0.111	-0.012	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.172	-1.463	-0.234	0.000	-0.111	-0.392	1	0.01	0.01	0.03
1X	30	9.172	0.122	-0.234	0.000	-0.111	-0.012	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-22.460	-2.393	-0.001	0.000	-0.000	-0.776	1	0.01	0.03	0.05
7	30	-19.990	-2.045	-0.000	0.000	-0.000	-0.658	1	0.01	0.02	0.04
8	30	-24.370	-2.611	-0.000	0.000	-0.000	-0.847	1	0.01	0.03	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χmin.	ky	kz	kLT	χLT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.396	0.287	-0.284	1	1.0000	0.9901	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1B	-14.396	0.287	-0.120	1	1.0000	0.9901	0.9982	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1C	-14.396	-0.287	-0.284	1	1.0000	0.9901	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1D	-14.396	-0.287	-0.120	1	1.0000	0.9901	0.9982	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1E	-2.891	0.287	-0.284	1	1.0000	0.9980	0.9995	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1F	-2.891	0.287	-0.120	1	1.0000	0.9980	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1G	-2.891	-0.287	-0.284	1	1.0000	0.9980	0.9995	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1H	-2.891	-0.287	-0.120	1	1.0000	0.9980	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1I	-15.017	0.173	-0.308	1	1.0000	0.9899	0.9974	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1J	-15.017	0.173	-0.096	1	1.0000	0.9899	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1K	-15.017	-0.173	-0.308	1	1.0000	0.9899	0.9974	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1L	-15.017	-0.173	-0.096	1	1.0000	0.9899	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1M	-2.269	0.173	-0.308	1	1.0000	0.9985	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1N	-2.269	0.173	-0.096	1	1.0000	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 11
1O	-2.269	-0.173	-0.308	1	1.0000	0.9985	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1P	-2.269	-0.173	-0.096	1	1.0000	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 11
1Q	-26.458	0.111	-0.392	1	1.0000	0.9821	0.9952	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
1R	-26.458	0.111	-0.065	1	1.0000	0.9821	0.9965	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1S	-26.458	-0.111	-0.392	1	1.0000	0.9821	0.9952	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
1T	-26.458	-0.111	-0.065	1	1.0000	0.9821	0.9965	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
2	-22.460	-0.000	-0.776	1	1.0000	0.9861	0.9966	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
7	-19.990	-0.000	-0.658	1	1.0000	0.9877	0.9970	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
8	-24.370	-0.000	-0.847	1	1.0000	0.9848	0.9963	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11

ASTA NUM. 27 NI 4615 NF 4663 Lungh. 69.8 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

 Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-18.184	0.526	0.305	0.000	0.284	-0.120	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-18.184	1.065	0.305	0.000	0.284	-0.284	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-18.184	0.526	-0.305	0.000	-0.284	-0.120	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-18.184	1.065	-0.305	0.000	-0.284	-0.284	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.916	0.526	0.305	0.000	0.284	-0.120	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-3.916	1.065	0.305	0.000	0.284	-0.284	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-3.916	0.526	-0.305	0.000	-0.284	-0.120	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-3.916	1.065	-0.305	0.000	-0.284	-0.284	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-18.867	0.495	0.174	0.000	0.171	-0.096	1	0.00	0.02	0.03	
1J	0	-18.867	1.097	0.174	0.000	0.171	-0.308	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-18.867	0.495	-0.175	0.000	-0.171	-0.096	1	0.00	0.02	0.03	
1L	0	-18.867	1.097	-0.175	0.000	-0.171	-0.308	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.233	0.495	0.174	0.000	0.171	-0.096	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	-3.233	1.097	0.174	0.000	0.171	-0.308	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-3.233	0.495	-0.175	0.000	-0.171	-0.096	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	-3.233	1.097	-0.175	0.000	-0.171	-0.308	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-33.247	-0.015	0.116	0.000	0.109	-0.012	1	0.00	0.04	0.04	
1R	0	-33.247	1.607	0.116	0.000	0.109	-0.392	1	0.01	0.04	0.05	
1S	0	-33.247	-0.015	-0.116	0.000	-0.109	-0.012	1	0.00	0.04	0.04	
1T	0	-33.247	1.607	-0.116	0.000	-0.109	-0.392	1	0.01	0.04	0.05	
1U	0	11.147	-0.015	0.116	0.000	0.109	-0.012	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	11.147	1.607	0.116	0.000	0.109	-0.392	1	0.01	0.01	0.03	
1W	0	11.147	-0.015	-0.116	0.000	-0.109	-0.012	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	11.147	1.607	-0.116	0.000	-0.109	-0.392	1	0.01	0.01	0.03	
2	0	-29.370	2.816	-0.001	0.000	-0.000	-0.776	1	0.01	0.03	0.05	
7	0	-26.020	2.405	-0.001	0.000	-0.000	-0.658	1	0.01	0.03	0.05	
8	0	-31.790	3.061	-0.001	0.000	-0.000	-0.847	1	0.01	0.04	0.06	
1A	7	-18.191	0.509	0.305	0.000	0.304	-0.086	1	0.00	0.02	0.04	
1B	7	-18.191	1.048	0.305	0.000	0.304	-0.208	1	0.00	0.02	0.04	
1C	7	-18.191	0.509	-0.305	0.000	-0.304	-0.086	1	0.00	0.02	0.04	
1D	7	-18.191	1.048	-0.305	0.000	-0.304	-0.208	1	0.00	0.02	0.04	
1E	7	-3.923	0.509	0.305	0.000	0.304	-0.086	1	0.00	0.00	0.02	
1F	7	-3.923	1.048	0.305	0.000	0.304	-0.208	1	0.00	0.00	0.03	
1G	7	-3.923	0.509	-0.305	0.000	-0.304	-0.086	1	0.00	0.00	0.02	
1H	7	-3.923	1.048	-0.305	0.000	-0.304	-0.208	1	0.00	0.00	0.03	
1I	7	-18.874	0.478	0.174	0.000	0.182	-0.065	1	0.00	0.02	0.03	
1J	7	-18.874	1.080	0.174	0.000	0.182	-0.229	1	0.00	0.02	0.04	
1K	7	-18.874	0.478	-0.175	0.000	-0.182	-0.065	1	0.00	0.02	0.03	
1L	7	-18.874	1.080	-0.175	0.000	-0.182	-0.229	1	0.00	0.02	0.04	
1M	7	-3.240	0.478	0.174	0.000	0.182	-0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1N	7	-3.240	1.080	0.174	0.000	0.182	-0.229	1	0.00	0.00	0.02	
1O	7	-3.240	0.478	-0.175	0.000	-0.182	-0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1P	7	-3.240	1.080	-0.175	0.000	-0.182	-0.229	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	7	-33.254	-0.032	0.116	0.000	0.116	-0.014	1	0.00	0.04	0.04	
1R	7	-33.254	1.590	0.116	0.000	0.116	-0.280	1	0.01	0.04	0.05	
1S	7	-33.254	-0.032	-0.116	0.000	-0.116	-0.014	1	0.00	0.04	0.04	
1T	7	-33.254	1.590	-0.116	0.000	-0.116	-0.280	1	0.01	0.04	0.05	
1U	7	11.140	-0.032	0.116	0.000	0.116	-0.014	1	0.00	0.01	0.02	
1V	7	11.140	1.590	0.116	0.000	0.116	-0.280	1	0.01	0.01	0.03	
1W	7	11.140	-0.032	-0.116	0.000	-0.116	-0.014	1	0.00	0.01	0.02	
1X	7	11.140	1.590	-0.116	0.000	-0.116	-0.280	1	0.01	0.01	0.03	
2	7	-29.379	2.794	-0.001	0.000	-0.000	-0.580	1	0.01	0.03	0.05	
7	7	-26.029	2.383	-0.001	0.000	-0.000	-0.491	1	0.01	0.03	0.04	
8	7	-31.799	3.039	-0.001	0.000	-0.000	-0.635	1	0.01	0.04	0.05	
1A	14	-18.198	0.492	0.305	0.000	0.324	-0.053	1	0.00	0.02	0.04	

1B	14	-18.198	1.032	0.305	0.000	0.324	-0.134	1	0.00	0.02	0.04
1C	14	-18.198	0.492	-0.305	0.000	-0.324	-0.053	1	0.00	0.02	0.04
1D	14	-18.198	1.032	-0.305	0.000	-0.324	-0.134	1	0.00	0.02	0.04
1E	14	-3.930	0.492	0.305	0.000	0.324	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
1F	14	-3.930	1.032	0.305	0.000	0.324	-0.134	1	0.00	0.00	0.03
1G	14	-3.930	0.492	-0.305	0.000	-0.324	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
1H	14	-3.930	1.032	-0.305	0.000	-0.324	-0.134	1	0.00	0.00	0.03
1I	14	-18.881	0.461	0.174	0.000	0.193	-0.035	1	0.00	0.02	0.03
1J	14	-18.881	1.063	0.174	0.000	0.193	-0.152	1	0.00	0.02	0.04
1K	14	-18.881	0.461	-0.175	0.000	-0.193	-0.035	1	0.00	0.02	0.03
1L	14	-18.881	1.063	-0.175	0.000	-0.193	-0.152	1	0.00	0.02	0.04
1M	14	-3.247	0.461	0.174	0.000	0.193	-0.035	1	0.00	0.00	0.01
1N	14	-3.247	1.063	0.174	0.000	0.193	-0.152	1	0.00	0.00	0.02
1O	14	-3.247	0.461	-0.175	0.000	-0.193	-0.035	1	0.00	0.00	0.01
1P	14	-3.247	1.063	-0.175	0.000	-0.193	-0.152	1	0.00	0.00	0.02
1Q	14	-33.261	-0.049	0.116	0.000	0.123	-0.018	1	0.00	0.04	0.04
1R	14	-33.261	1.573	0.116	0.000	0.123	-0.168	1	0.01	0.04	0.05
1S	14	-33.261	-0.049	-0.116	0.000	-0.123	-0.018	1	0.00	0.04	0.04
1T	14	-33.261	1.573	-0.116	0.000	-0.123	-0.168	1	0.01	0.04	0.05
1U	14	11.133	-0.049	0.116	0.000	0.123	-0.018	1	0.00	0.01	0.02
1V	14	11.133	1.573	0.116	0.000	0.123	-0.168	1	0.01	0.01	0.02
1W	14	11.133	-0.049	-0.116	0.000	-0.123	-0.018	1	0.00	0.01	0.02
1X	14	11.133	1.573	-0.116	0.000	-0.123	-0.168	1	0.01	0.01	0.02
2	14	-29.388	2.772	-0.001	0.000	-0.000	-0.386	1	0.01	0.03	0.04
7	14	-26.038	2.362	-0.001	0.000	-0.000	-0.325	1	0.01	0.03	0.04
8	14	-31.808	3.018	-0.001	0.000	-0.000	-0.423	1	0.01	0.04	0.05
1A	21	-18.205	0.476	0.305	0.000	0.343	-0.021	1	0.00	0.02	0.04
1B	21	-18.205	1.015	0.305	0.000	0.343	-0.061	1	0.00	0.02	0.04
1C	21	-18.205	0.476	-0.305	0.000	-0.343	-0.021	1	0.00	0.02	0.04
1D	21	-18.205	1.015	-0.305	0.000	-0.343	-0.061	1	0.00	0.02	0.04
1E	21	-3.937	0.476	0.305	0.000	0.343	-0.021	1	0.00	0.00	0.02
1F	21	-3.937	1.015	0.305	0.000	0.343	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-3.937	0.476	-0.305	0.000	-0.343	-0.021	1	0.00	0.00	0.02
1H	21	-3.937	1.015	-0.305	0.000	-0.343	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-18.888	0.444	0.174	0.000	0.204	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-18.888	1.046	0.174	0.000	0.204	-0.076	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-18.888	0.444	-0.175	0.000	-0.204	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-18.888	1.046	-0.175	0.000	-0.204	-0.076	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-3.254	0.444	0.174	0.000	0.204	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1N	21	-3.254	1.046	0.174	0.000	0.204	-0.076	1	0.00	0.00	0.02
1O	21	-3.254	0.444	-0.175	0.000	-0.204	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1P	21	-3.254	1.046	-0.175	0.000	-0.204	-0.076	1	0.00	0.00	0.02
1Q	21	-33.268	-0.066	0.116	0.000	0.130	-0.023	1	0.00	0.04	0.04
1R	21	-33.268	1.556	0.116	0.000	0.130	-0.058	1	0.01	0.04	0.05
1S	21	-33.268	-0.066	-0.116	0.000	-0.130	-0.023	1	0.00	0.04	0.04
1T	21	-33.268	1.556	-0.116	0.000	-0.130	-0.058	1	0.01	0.04	0.05
1U	21	11.126	-0.066	0.116	0.000	0.130	-0.023	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	11.126	1.556	0.116	0.000	0.130	-0.058	1	0.01	0.01	0.02
1W	21	11.126	-0.066	-0.116	0.000	-0.130	-0.023	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	11.126	1.556	-0.116	0.000	-0.130	-0.058	1	0.01	0.01	0.02
2	21	-29.397	2.751	-0.001	0.000	-0.000	-0.194	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-26.047	2.340	-0.001	0.000	0.000	-0.161	1	0.01	0.03	0.03
8	21	-31.817	2.996	-0.001	0.000	0.000	-0.214	1	0.01	0.04	0.04
1A	28	-18.212	0.459	0.305	0.000	0.363	0.010	1	0.00	0.02	0.04
1B	28	-18.212	0.998	0.305	0.000	0.363	0.012	1	0.00	0.02	0.04
1C	28	-18.212	0.459	-0.305	0.000	-0.363	0.010	1	0.00	0.02	0.04
1D	28	-18.212	0.998	-0.305	0.000	-0.363	0.012	1	0.00	0.02	0.04
1E	28	-3.944	0.459	0.305	0.000	0.363	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1F	28	-3.944	0.998	0.305	0.000	0.363	0.012	1	0.00	0.00	0.02
1G	28	-3.944	0.459	-0.305	0.000	-0.363	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1H	28	-3.944	0.998	-0.305	0.000	-0.363	0.012	1	0.00	0.00	0.02
1I	28	-18.895	0.428	0.174	0.000	0.215	0.022	1	0.00	0.02	0.03
1J	28	-18.895	1.030	0.174	0.000	0.215	-0.001	1	0.00	0.02	0.03
1K	28	-18.895	0.428	-0.175	0.000	-0.215	0.022	1	0.00	0.02	0.03
1L	28	-18.895	1.030	-0.175	0.000	-0.215	-0.001	1	0.00	0.02	0.03
1M	28	-3.261	0.428	0.174	0.000	0.215	0.022	1	0.00	0.00	0.02
1N	28	-3.261	1.030	0.174	0.000	0.215	-0.001	1	0.00	0.00	0.02
1O	28	-3.261	0.428	-0.175	0.000	-0.215	0.022	1	0.00	0.00	0.02
1P	28	-3.261	1.030	-0.175	0.000	-0.215	-0.001	1	0.00	0.00	0.02
1Q	28	-33.275	-0.083	0.116	0.000	0.137	-0.029	1	0.00	0.04	0.05
1R	28	-33.275	1.540	0.116	0.000	0.137	0.051	1	0.01	0.04	0.05
1S	28	-33.275	-0.083	-0.116	0.000	-0.137	-0.029	1	0.00	0.04	0.05
1T	28	-33.275	1.540	-0.116	0.000	-0.137	0.051	1	0.01	0.04	0.05
1U	28	11.119	-0.083	0.116	0.000	0.137	-0.029	1	0.00	0.01	0.02
1V	28	11.119	1.540	0.116	0.000	0.137	0.051	1	0.01	0.01	0.02
1W	28	11.119	-0.083	-0.116	0.000	-0.137	-0.029	1	0.00	0.01	0.02
1X	28	11.119	1.540	-0.116	0.000	-0.137	0.051	1	0.01	0.01	0.02
2	28	-29.406	2.729	-0.001	0.000	0.000	-0.003	1	0.01	0.03	0.03
7	28	-26.056	2.318	-0.001	0.000	0.000	0.001	1	0.01	0.03	0.03
8	28	-31.826	2.974	-0.001	0.000	0.000	-0.005	1	0.01	0.04	0.04
1A	35	-18.219	0.442	0.305	0.000	0.383	0.039	1	0.00	0.02	0.04
1B	35	-18.219	0.981	0.305	0.000	0.383	0.083	1	0.00	0.02	0.04
1C	35	-18.219	0.442	-0.305	0.000	-0.383	0.039	1	0.00	0.02	0.04
1D	35	-18.219	0.981	-0.305	0.000	-0.383	0.083	1	0.00	0.02	0.04
1E	35	-3.951	0.442	0.305	0.000	0.383	0.039	1	0.00	0.00	0.03
1F	35	-3.951	0.981	0.305	0.000	0.383	0.083	1	0.00	0.00	0.03
1G	35	-3.951	0.442	-0.305	0.000	-0.383	0.039	1	0.00	0.00	0.03
1H	35	-3.951	0.981	-0.305	0.000	-0.383	0.083	1	0.00	0.00	0.03
1I	35	-18.902	0.411	0.174	0.000	0.226	0.049	1	0.00	0.02	0.03
1J	35	-18.902	1.013	0.174	0.000	0.226	0.073	1	0.00	0.02	0.04
1K	35	-18.902	0.411	-0.175	0.000	-0.226	0.049	1	0.00	0.02	0.03
1L	35	-18.902	1.013	-0.175	0.000	-0.226	0.073	1	0.00	0.02	0.04
1M	35	-3.268	0.411	0.174	0.000	0.226	0.049	1	0.00	0.00	0.02
1N	35	-3.268	1.013	0.174	0.000	0.226	0.073	1	0.00	0.00	0.02
1O	35	-3.268	0.411	-0.175	0.000	-0.226	0.049	1	0.00	0.00	0.02

1P	35	-3.268	1.013	-0.175	0.000	-0.226	0.073	1	0.00	0.00	0.02
1Q	35	-33.282	-0.099	0.116	0.000	0.143	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1R	35	-33.282	1.523	0.116	0.000	0.143	0.159	1	0.01	0.04	0.05
1S	35	-33.282	-0.099	-0.116	0.000	-0.143	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1T	35	-33.282	1.523	-0.116	0.000	-0.143	0.159	1	0.01	0.04	0.05
1U	35	11.112	-0.099	0.116	0.000	0.143	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1V	35	11.112	1.523	0.116	0.000	0.143	0.159	1	0.01	0.01	0.02
1W	35	11.112	-0.099	-0.116	0.000	-0.143	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1X	35	11.112	1.523	-0.116	0.000	-0.143	0.159	1	0.01	0.01	0.02
2	35	-29.415	2.707	-0.001	0.000	0.000	0.187	1	0.01	0.03	0.04
7	35	-26.065	2.296	-0.001	0.000	0.000	0.162	1	0.01	0.03	0.03
8	35	-31.835	2.953	-0.001	0.000	0.000	0.201	1	0.01	0.04	0.04
1A	42	-18.226	0.425	0.305	0.000	0.403	0.068	1	0.00	0.02	0.04
1B	42	-18.226	0.965	0.305	0.000	0.403	0.152	1	0.00	0.02	0.05
1C	42	-18.226	0.425	-0.305	0.000	-0.403	0.068	1	0.00	0.02	0.04
1D	42	-18.226	0.965	-0.305	0.000	-0.403	0.152	1	0.00	0.02	0.05
1E	42	-3.958	0.425	0.305	0.000	0.403	0.068	1	0.00	0.00	0.03
1F	42	-3.958	0.965	0.305	0.000	0.403	0.152	1	0.00	0.00	0.03
1G	42	-3.958	0.425	-0.305	0.000	-0.403	0.068	1	0.00	0.00	0.03
1H	42	-3.958	0.965	-0.305	0.000	-0.403	0.152	1	0.00	0.00	0.03
1I	42	-18.909	0.394	0.174	0.000	0.237	0.074	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-18.909	0.996	0.174	0.000	0.237	0.146	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-18.909	0.394	-0.175	0.000	-0.237	0.074	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-18.909	0.996	-0.175	0.000	-0.237	0.146	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-3.275	0.394	0.174	0.000	0.237	0.074	1	0.00	0.00	0.02
1N	42	-3.275	0.996	0.174	0.000	0.237	0.146	1	0.00	0.00	0.02
1O	42	-3.275	0.394	-0.175	0.000	-0.237	0.074	1	0.00	0.00	0.02
1P	42	-3.275	0.996	-0.175	0.000	-0.237	0.146	1	0.00	0.00	0.02
1Q	42	-33.289	-0.116	0.116	0.000	0.150	-0.045	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-33.289	1.506	0.116	0.000	0.150	0.265	1	0.01	0.04	0.05
1S	42	-33.289	-0.116	-0.116	0.000	-0.150	-0.045	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-33.289	1.506	-0.116	0.000	-0.150	0.265	1	0.01	0.04	0.05
1U	42	11.105	-0.116	0.116	0.000	0.150	-0.045	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	11.105	1.506	0.116	0.000	0.150	0.265	1	0.01	0.01	0.03
1W	42	11.105	-0.116	-0.116	0.000	-0.150	-0.045	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	11.105	1.506	-0.116	0.000	-0.150	0.265	1	0.01	0.01	0.03
2	42	-29.424	2.685	-0.001	0.000	0.000	0.375	1	0.01	0.03	0.04
7	42	-26.074	2.275	-0.001	0.000	0.000	0.322	1	0.01	0.03	0.04
8	42	-31.844	2.931	-0.001	0.000	0.000	0.407	1	0.01	0.04	0.05
1A	49	-18.233	0.409	0.305	0.000	0.422	0.095	1	0.00	0.02	0.05
1B	49	-18.233	0.948	0.305	0.000	0.422	0.221	1	0.00	0.02	0.05
1C	49	-18.233	0.409	-0.305	0.000	-0.422	0.095	1	0.00	0.02	0.05
1D	49	-18.233	0.948	-0.305	0.000	-0.422	0.221	1	0.00	0.02	0.05
1E	49	-3.965	0.409	0.305	0.000	0.422	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1F	49	-3.965	0.948	0.305	0.000	0.422	0.221	1	0.00	0.00	0.03
1G	49	-3.965	0.409	-0.305	0.000	-0.422	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1H	49	-3.965	0.948	-0.305	0.000	-0.422	0.221	1	0.00	0.00	0.03
1I	49	-18.916	0.377	0.174	0.000	0.248	0.099	1	0.00	0.02	0.04
1J	49	-18.916	0.979	0.174	0.000	0.248	0.217	1	0.00	0.02	0.04
1K	49	-18.916	0.377	-0.175	0.000	-0.248	0.099	1	0.00	0.02	0.04
1L	49	-18.916	0.979	-0.175	0.000	-0.248	0.217	1	0.00	0.02	0.04
1M	49	-3.282	0.377	0.174	0.000	0.248	0.099	1	0.00	0.00	0.02
1N	49	-3.282	0.979	0.174	0.000	0.248	0.217	1	0.00	0.00	0.02
1O	49	-3.282	0.377	-0.175	0.000	-0.248	0.099	1	0.00	0.00	0.02
1P	49	-3.282	0.979	-0.175	0.000	-0.248	0.217	1	0.00	0.00	0.02
1Q	49	-33.296	-0.133	0.116	0.000	0.157	-0.055	1	0.00	0.04	0.05
1R	49	-33.296	1.489	0.116	0.000	0.157	0.371	1	0.01	0.04	0.06
1S	49	-33.296	-0.133	-0.116	0.000	-0.157	-0.055	1	0.00	0.04	0.05
1T	49	-33.296	1.489	-0.116	0.000	-0.157	0.371	1	0.01	0.04	0.06
1U	49	11.098	-0.133	0.116	0.000	0.157	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1V	49	11.098	1.489	0.116	0.000	0.157	0.371	1	0.01	0.01	0.03
1W	49	11.098	-0.133	-0.116	0.000	-0.157	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1X	49	11.098	1.489	-0.116	0.000	-0.157	0.371	1	0.01	0.01	0.03
2	49	-29.433	2.663	-0.001	0.000	0.000	0.562	1	0.01	0.03	0.05
7	49	-26.083	2.253	-0.001	0.000	0.000	0.479	1	0.01	0.03	0.04
8	49	-31.853	2.909	-0.001	0.000	0.000	0.610	1	0.01	0.04	0.05
1A	56	-18.240	0.392	0.305	0.000	0.442	0.121	1	0.00	0.02	0.05
1B	56	-18.240	0.931	0.305	0.000	0.442	0.288	1	0.00	0.02	0.05
1C	56	-18.240	0.392	-0.305	0.000	-0.442	0.121	1	0.00	0.02	0.05
1D	56	-18.240	0.931	-0.305	0.000	-0.442	0.288	1	0.00	0.02	0.05
1E	56	-3.972	0.392	0.305	0.000	0.442	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1F	56	-3.972	0.931	0.305	0.000	0.442	0.288	1	0.00	0.00	0.04
1G	56	-3.972	0.392	-0.305	0.000	-0.442	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1H	56	-3.972	0.931	-0.305	0.000	-0.442	0.288	1	0.00	0.00	0.04
1I	56	-18.923	0.361	0.174	0.000	0.259	0.122	1	0.00	0.02	0.04
1J	56	-18.923	0.963	0.174	0.000	0.259	0.287	1	0.00	0.02	0.04
1K	56	-18.923	0.361	-0.175	0.000	-0.259	0.122	1	0.00	0.02	0.04
1L	56	-18.923	0.963	-0.175	0.000	-0.259	0.287	1	0.00	0.02	0.04
1M	56	-3.289	0.361	0.174	0.000	0.259	0.122	1	0.00	0.00	0.02
1N	56	-3.289	0.963	0.174	0.000	0.259	0.287	1	0.00	0.00	0.03
1O	56	-3.289	0.361	-0.175	0.000	-0.259	0.122	1	0.00	0.00	0.02
1P	56	-3.289	0.963	-0.175	0.000	-0.259	0.287	1	0.00	0.00	0.03
1Q	56	-33.303	-0.150	0.116	0.000	0.164	-0.066	1	0.00	0.04	0.05
1R	56	-33.303	1.473	0.116	0.000	0.164	0.475	1	0.01	0.04	0.06
1S	56	-33.303	-0.150	-0.116	0.000	-0.164	-0.066	1	0.00	0.04	0.05
1T	56	-33.303	1.473	-0.116	0.000	-0.164	0.475	1	0.01	0.04	0.06
1U	56	11.091	-0.150	0.116	0.000	0.164	-0.066	1	0.00	0.01	0.02
1V	56	11.091	1.473	0.116	0.000	0.164	0.475	1	0.01	0.01	0.03
1W	56	11.091	-0.150	-0.116	0.000	-0.164	-0.066	1	0.00	0.01	0.02
1X	56	11.091	1.473	-0.116	0.000	-0.164	0.475	1	0.01	0.01	0.03
2	56	-29.442	2.642	-0.001	0.000	0.000	0.747	1	0.01	0.03	0.05
7	56	-26.092	2.231	-0.001	0.000	0.000	0.636	1	0.01	0.03	0.05
8	56	-31.862	2.887	-0.001	0.000	0.000	0.812	1	0.01	0.04	0.06
1A	63	-18.247	0.375	0.305	0.000	0.462	0.146	1	0.00	0.02	0.05

1B	63	-18.247	0.914	0.305	0.000	0.462	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1C	63	-18.247	0.375	-0.305	0.000	-0.462	0.146	1	0.00	0.02	0.05
1D	63	-18.247	0.914	-0.305	0.000	-0.462	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1E	63	-3.979	0.375	0.305	0.000	0.462	0.146	1	0.00	0.00	0.03
1F	63	-3.979	0.914	0.305	0.000	0.462	0.355	1	0.00	0.00	0.04
1G	63	-3.979	0.375	-0.305	0.000	-0.462	0.146	1	0.00	0.00	0.03
1H	63	-3.979	0.914	-0.305	0.000	-0.462	0.355	1	0.00	0.00	0.04
1I	63	-18.930	0.344	0.174	0.000	0.270	0.144	1	0.00	0.02	0.04
1J	63	-18.930	0.946	0.174	0.000	0.270	0.357	1	0.00	0.02	0.05
1K	63	-18.930	0.344	-0.175	0.000	-0.270	0.144	1	0.00	0.02	0.04
1L	63	-18.930	0.946	-0.175	0.000	-0.270	0.357	1	0.00	0.02	0.05
1M	63	-3.296	0.344	0.174	0.000	0.270	0.144	1	0.00	0.00	0.02
1N	63	-3.296	0.946	0.174	0.000	0.270	0.357	1	0.00	0.00	0.03
1O	63	-3.296	0.344	-0.175	0.000	-0.270	0.144	1	0.00	0.00	0.02
1P	63	-3.296	0.946	-0.175	0.000	-0.270	0.357	1	0.00	0.00	0.03
1Q	63	-33.310	-0.166	0.116	0.000	0.170	-0.078	1	0.00	0.04	0.05
1R	63	-33.310	1.456	0.116	0.000	0.170	0.578	1	0.01	0.04	0.06
1S	63	-33.310	-0.166	-0.116	0.000	-0.170	-0.078	1	0.00	0.04	0.05
1T	63	-33.310	1.456	-0.116	0.000	-0.170	0.578	1	0.01	0.04	0.06
1U	63	11.084	-0.166	0.116	0.000	0.170	-0.078	1	0.00	0.01	0.02
1V	63	11.084	1.456	0.116	0.000	0.170	0.578	1	0.01	0.01	0.04
1W	63	11.084	-0.166	-0.116	0.000	-0.170	-0.078	1	0.00	0.01	0.02
1X	63	11.084	1.456	-0.116	0.000	-0.170	0.578	1	0.01	0.01	0.04
2	63	-29.451	2.620	-0.001	0.000	0.000	0.930	1	0.01	0.03	0.06
7	63	-26.101	2.210	-0.001	0.000	0.000	0.791	1	0.01	0.03	0.05
8	63	-31.871	2.866	-0.001	0.000	0.000	1.013	1	0.01	0.04	0.06

1A	70	-18.254	0.358	0.305	0.000	0.482	0.170	1	0.00	0.02	0.05
1B	70	-18.254	0.898	0.305	0.000	0.482	0.420	1	0.00	0.02	0.06
1C	70	-18.254	0.358	-0.305	0.000	-0.482	0.170	1	0.00	0.02	0.05
1D	70	-18.254	0.898	-0.305	0.000	-0.482	0.420	1	0.00	0.02	0.06
1E	70	-3.986	0.358	0.305	0.000	0.482	0.170	1	0.00	0.00	0.03
1F	70	-3.986	0.898	0.305	0.000	0.482	0.420	1	0.00	0.00	0.04
1G	70	-3.986	0.358	-0.305	0.000	-0.482	0.170	1	0.00	0.00	0.03
1H	70	-3.986	0.898	-0.305	0.000	-0.482	0.420	1	0.00	0.00	0.04
1I	70	-18.937	0.327	0.174	0.000	0.281	0.165	1	0.00	0.02	0.04
1J	70	-18.937	0.929	0.174	0.000	0.281	0.424	1	0.00	0.02	0.05
1K	70	-18.937	0.327	-0.175	0.000	-0.281	0.165	1	0.00	0.02	0.04
1L	70	-18.937	0.929	-0.175	0.000	-0.281	0.424	1	0.00	0.02	0.05
1M	70	-3.303	0.327	0.174	0.000	0.281	0.165	1	0.00	0.00	0.02
1N	70	-3.303	0.929	0.174	0.000	0.281	0.424	1	0.00	0.00	0.03
1O	70	-3.303	0.327	-0.175	0.000	-0.281	0.165	1	0.00	0.00	0.02
1P	70	-3.303	0.929	-0.175	0.000	-0.281	0.424	1	0.00	0.00	0.03
1Q	70	-33.317	-0.183	0.116	0.000	0.177	-0.091	1	0.00	0.04	0.05
1R	70	-33.317	1.439	0.116	0.000	0.177	0.680	1	0.01	0.04	0.06
1S	70	-33.317	-0.183	-0.116	0.000	-0.177	-0.091	1	0.00	0.04	0.05
1T	70	-33.317	1.439	-0.116	0.000	-0.177	0.680	1	0.01	0.04	0.06
1U	70	11.077	-0.183	0.116	0.000	0.177	-0.091	1	0.00	0.01	0.02
1V	70	11.077	1.439	0.116	0.000	0.177	0.680	1	0.01	0.01	0.04
1W	70	11.077	-0.183	-0.116	0.000	-0.177	-0.091	1	0.00	0.01	0.02
1X	70	11.077	1.439	-0.116	0.000	-0.177	0.680	1	0.01	0.01	0.04
2	70	-29.460	2.598	-0.001	0.000	0.001	1.112	1	0.01	0.03	0.06
7	70	-26.110	2.188	-0.001	0.000	0.000	0.944	1	0.01	0.03	0.05
8	70	-31.880	2.844	-0.001	0.000	0.001	1.212	1	0.01	0.04	0.07

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-18.254	0.482	0.170	1	0.8792	0.9938	0.9938	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1B	-18.254	0.482	0.420	1	0.8792	0.9938	0.9936	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1C	-18.254	-0.482	0.170	1	0.8792	0.9938	0.9938	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1D	-18.254	-0.482	0.420	1	0.8792	0.9938	0.9936	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1E	-3.986	0.482	0.170	1	0.8792	0.9986	0.9986	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1F	-3.986	0.482	0.420	1	0.8792	0.9986	0.9986	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1G	-3.986	-0.482	0.170	1	0.8792	0.9986	0.9986	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1H	-3.986	-0.482	0.420	1	0.8792	0.9986	0.9986	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1I	-18.937	0.281	0.165	1	0.8792	0.9938	0.9944	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1J	-18.937	0.281	0.424	1	0.8792	0.9938	0.9930	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1K	-18.937	-0.281	0.165	1	0.8792	0.9938	0.9944	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1L	-18.937	-0.281	0.424	1	0.8792	0.9938	0.9930	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1M	-3.303	0.281	0.165	1	0.8792	0.9989	0.9990	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1N	-3.303	0.281	0.424	1	0.8792	0.9989	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1O	-3.303	-0.281	0.165	1	0.8792	0.9989	0.9990	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1P	-3.303	-0.281	0.424	1	0.8792	0.9989	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1Q	-33.317	0.177	-0.091	1	0.8792	0.9893	0.9996	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1R	-33.317	0.177	0.680	1	0.8792	0.9893	0.9894	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
1S	-33.317	-0.177	-0.091	1	0.8792	0.9894	0.9996	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1T	-33.317	-0.177	0.680	1	0.8792	0.9894	0.9894	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
2	-29.460	0.001	1.112	1	0.8792	0.9677	0.9892	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
7	-26.110	0.000	0.944	1	0.8792	0.9722	0.9905	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
8	-31.880	0.001	1.212	1	0.8792	0.9672	0.9883	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26

ASTA NUM. 28 NI 4663 NF 4664 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-18.685	-0.138	0.121	0.000	0.482	0.420	1	0.00	0.02	0.06
1B	0	-18.685	-0.053	0.121	0.000	0.482	0.170	1	0.00	0.02	0.05
1C	0	-18.685	-0.138	-0.121	0.000	-0.482	0.420	1	0.00	0.02	0.06
1D	0	-18.685	-0.053	-0.121	0.000	-0.482	0.170	1	0.00	0.02	0.05
1E	0	-4.135	-0.138	0.121	0.000	0.482	0.420	1	0.00	0.00	0.04
1F	0	-4.135	-0.053	0.121	0.000	0.482	0.170	1	0.00	0.00	0.03
1G	0	-4.135	-0.138	-0.121	0.000	-0.482	0.420	1	0.00	0.00	0.04
1H	0	-4.135	-0.053	-0.121	0.000	-0.482	0.170	1	0.00	0.00	0.03
1I	0	-19.426	-0.153	0.071	0.000	0.281	0.424	1	0.00	0.02	0.05
1J	0	-19.426	-0.038	0.071	0.000	0.281	0.165	1	0.00	0.02	0.04
1K	0	-19.426	-0.153	-0.071	0.000	-0.281	0.424	1	0.00	0.02	0.05
1L	0	-19.426	-0.038	-0.071	0.000	-0.281	0.165	1	0.00	0.02	0.04
1M	0	-3.394	-0.153	0.071	0.000	0.281	0.424	1	0.00	0.00	0.03
1N	0	-3.394	-0.038	0.071	0.000	0.281	0.165	1	0.00	0.00	0.02
1O	0	-3.394	-0.153	-0.071	0.000	-0.281	0.424	1	0.00	0.00	0.03
1P	0	-3.394	-0.038	-0.071	0.000	-0.281	0.165	1	0.00	0.00	0.02
1Q	0	-33.850	-0.211	0.050	0.000	0.177	0.680	1	0.00	0.04	0.07
1R	0	-33.850	0.020	0.050	0.000	0.177	-0.091	1	0.00	0.04	0.05
1S	0	-33.850	-0.211	-0.050	0.000	-0.177	0.680	1	0.00	0.04	0.07
1T	0	-33.850	0.020	-0.050	0.000	-0.177	-0.091	1	0.00	0.04	0.05
1U	0	11.030	-0.211	0.050	0.000	0.177	0.680	1	0.00	0.01	0.04
1V	0	11.030	0.020	0.050	0.000	0.177	-0.091	1	0.00	0.01	0.02
1W	0	11.030	-0.211	-0.050	0.000	-0.177	0.680	1	0.00	0.01	0.04
1X	0	11.030	0.020	-0.050	0.000	-0.177	-0.091	1	0.00	0.01	0.02
2	0	-30.850	-0.804	-0.001	0.000	0.001	1.112	1	0.00	0.03	0.06
7	0	-27.270	-0.647	-0.001	0.000	0.000	0.944	1	0.00	0.03	0.06
8	0	-33.410	-0.897	-0.001	0.000	0.001	1.212	1	0.00	0.04	0.07
1A	10	-18.695	-0.162	0.121	0.000	0.492	0.406	1	0.00	0.02	0.06
1B	10	-18.695	-0.077	0.121	0.000	0.492	0.162	1	0.00	0.02	0.05
1C	10	-18.695	-0.162	-0.121	0.000	-0.491	0.406	1	0.00	0.02	0.06
1D	10	-18.695	-0.077	-0.121	0.000	-0.491	0.162	1	0.00	0.02	0.05
1E	10	-4.145	-0.162	0.121	0.000	0.492	0.406	1	0.00	0.00	0.04
1F	10	-4.145	-0.077	0.121	0.000	0.492	0.162	1	0.00	0.00	0.04
1G	10	-4.145	-0.162	-0.121	0.000	-0.491	0.406	1	0.00	0.00	0.04
1H	10	-4.145	-0.077	-0.121	0.000	-0.491	0.162	1	0.00	0.00	0.04
1I	10	-19.436	-0.177	0.071	0.000	0.287	0.411	1	0.00	0.02	0.05
1J	10	-19.436	-0.062	0.071	0.000	0.287	0.157	1	0.00	0.02	0.04
1K	10	-19.436	-0.177	-0.071	0.000	-0.287	0.411	1	0.00	0.02	0.05
1L	10	-19.436	-0.062	-0.071	0.000	-0.287	0.157	1	0.00	0.02	0.04
1M	10	-3.404	-0.177	0.071	0.000	0.287	0.411	1	0.00	0.00	0.03
1N	10	-3.404	-0.062	0.071	0.000	0.287	0.157	1	0.00	0.00	0.02
1O	10	-3.404	-0.177	-0.071	0.000	-0.287	0.411	1	0.00	0.00	0.03
1P	10	-3.404	-0.062	-0.071	0.000	-0.287	0.157	1	0.00	0.00	0.02
1Q	10	-33.860	-0.235	0.050	0.000	0.181	0.659	1	0.00	0.04	0.06
1R	10	-33.860	-0.004	0.050	0.000	0.181	-0.091	1	0.00	0.04	0.05
1S	10	-33.860	-0.235	-0.050	0.000	-0.181	0.659	1	0.00	0.04	0.06
1T	10	-33.860	-0.004	-0.050	0.000	-0.181	-0.091	1	0.00	0.04	0.05
1U	10	11.020	-0.235	0.050	0.000	0.181	0.659	1	0.00	0.01	0.04
1V	10	11.020	-0.004	0.050	0.000	0.181	-0.091	1	0.00	0.01	0.02
1W	10	11.020	-0.235	-0.050	0.000	-0.181	0.659	1	0.00	0.01	0.04
1X	10	11.020	-0.004	-0.050	0.000	-0.181	-0.091	1	0.00	0.01	0.02
2	10	-30.863	-0.835	-0.001	0.000	0.001	1.030	1	0.00	0.03	0.06
7	10	-27.283	-0.678	-0.001	0.000	0.000	0.878	1	0.00	0.03	0.05
8	10	-33.423	-0.928	-0.001	0.000	0.001	1.121	1	0.00	0.04	0.07
1A	20	-18.705	-0.186	0.121	0.000	0.501	0.389	1	0.00	0.02	0.06
1B	20	-18.705	-0.101	0.121	0.000	0.501	0.152	1	0.00	0.02	0.05
1C	20	-18.705	-0.186	-0.121	0.000	-0.501	0.389	1	0.00	0.02	0.06
1D	20	-18.705	-0.101	-0.121	0.000	-0.501	0.152	1	0.00	0.02	0.05
1E	20	-4.155	-0.186	0.121	0.000	0.501	0.389	1	0.00	0.00	0.04
1F	20	-4.155	-0.101	0.121	0.000	0.501	0.152	1	0.00	0.00	0.04
1G	20	-4.155	-0.186	-0.121	0.000	-0.501	0.389	1	0.00	0.00	0.04
1H	20	-4.155	-0.101	-0.121	0.000	-0.501	0.152	1	0.00	0.00	0.04
1I	20	-19.446	-0.201	0.071	0.000	0.292	0.394	1	0.00	0.02	0.05
1J	20	-19.446	-0.086	0.071	0.000	0.292	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1K	20	-19.446	-0.201	-0.071	0.000	-0.292	0.394	1	0.00	0.02	0.05
1L	20	-19.446	-0.086	-0.071	0.000	-0.292	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1M	20	-3.414	-0.201	0.071	0.000	0.292	0.394	1	0.00	0.00	0.03
1N	20	-3.414	-0.086	0.071	0.000	0.292	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1O	20	-3.414	-0.201	-0.071	0.000	-0.292	0.394	1	0.00	0.00	0.03
1P	20	-3.414	-0.086	-0.071	0.000	-0.292	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1Q	20	-33.870	-0.260	0.050	0.000	0.185	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1R	20	-33.870	-0.028	0.050	0.000	0.185	-0.094	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-33.870	-0.260	-0.050	0.000	-0.185	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1T	20	-33.870	-0.028	-0.050	0.000	-0.185	-0.094	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	11.010	-0.260	0.050	0.000	0.185	0.635	1	0.00	0.01	0.04
1V	20	11.010	-0.028	0.050	0.000	0.185	-0.094	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	11.010	-0.260	-0.050	0.000	-0.185	0.635	1	0.00	0.01	0.04
1X	20	11.010	-0.028	-0.050	0.000	-0.185	-0.094	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-30.876	-0.866	-0.001	0.000	0.001	0.945	1	0.00	0.03	0.06
7	20	-27.296	-0.710	-0.001	0.000	0.001	0.808	1	0.00	0.03	0.05
8	20	-33.436	-0.959	-0.001	0.000	0.001	1.026	1	0.00	0.04	0.06
1A	30	-18.715	-0.210	0.121	0.000	0.511	0.370	1	0.00	0.02	0.06
1B	30	-18.715	-0.125	0.121	0.000	0.511	0.140	1	0.00	0.02	0.05
1C	30	-18.715	-0.210	-0.121	0.000	-0.511	0.370	1	0.00	0.02	0.06
1D	30	-18.715	-0.125	-0.121	0.000	-0.511	0.140	1	0.00	0.02	0.05
1E	30	-4.165	-0.210	0.121	0.000	0.511	0.370	1	0.00	0.00	0.04
1F	30	-4.165	-0.125	0.121	0.000	0.511	0.140	1	0.00	0.00	0.04
1G	30	-4.165	-0.210	-0.121	0.000	-0.511	0.370	1	0.00	0.00	0.04
1H	30	-4.165	-0.125	-0.121	0.000	-0.511	0.140	1	0.00	0.00	0.04
1I	30	-19.456	-0.225	0.071	0.000	0.298	0.375	1	0.00	0.02	0.05
1J	30	-19.456	-0.110	0.071	0.000	0.298	0.135	1	0.00	0.02	0.04
1K	30	-19.456	-0.225	-0.071	0.000	-0.298	0.375	1	0.00	0.02	0.05
1L	30	-19.456	-0.110	-0.071	0.000	-0.298	0.135	1	0.00	0.02	0.04

1M	30	-3.424	-0.225	0.071	0.000	0.298	0.375	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-3.424	-0.110	0.071	0.000	0.298	0.135	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-3.424	-0.225	-0.071	0.000	-0.298	0.375	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-3.424	-0.110	-0.071	0.000	-0.298	0.135	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-33.880	-0.284	0.050	0.000	0.189	0.609	1	0.00	0.04	0.06
1R	30	-33.880	-0.052	0.050	0.000	0.189	-0.098	1	0.00	0.04	0.05
1S	30	-33.880	-0.284	-0.050	0.000	-0.189	0.609	1	0.00	0.04	0.06
1T	30	-33.880	-0.052	-0.050	0.000	-0.189	-0.098	1	0.00	0.04	0.05
1U	30	11.000	-0.284	0.050	0.000	0.189	0.609	1	0.00	0.01	0.04
1V	30	11.000	-0.052	0.050	0.000	0.189	-0.098	1	0.00	0.01	0.03
1W	30	11.000	-0.284	-0.050	0.000	-0.189	0.609	1	0.00	0.01	0.04
1X	30	11.000	-0.052	-0.050	0.000	-0.189	-0.098	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-30.889	-0.898	-0.001	0.000	0.001	0.857	1	0.00	0.03	0.06
7	30	-27.309	-0.741	-0.001	0.000	0.001	0.736	1	0.00	0.03	0.05
8	30	-33.449	-0.991	-0.001	0.000	0.001	0.929	1	0.00	0.04	0.06
1A	40	-18.725	-0.235	0.121	0.000	0.521	0.349	1	0.00	0.02	0.06
1B	40	-18.725	-0.150	0.121	0.000	0.521	0.125	1	0.00	0.02	0.05
1C	40	-18.725	-0.235	-0.121	0.000	-0.521	0.349	1	0.00	0.02	0.06
1D	40	-18.725	-0.150	-0.121	0.000	-0.521	0.125	1	0.00	0.02	0.05
1E	40	-4.175	-0.235	0.121	0.000	0.521	0.349	1	0.00	0.00	0.04
1F	40	-4.175	-0.150	0.121	0.000	0.521	0.125	1	0.00	0.00	0.04
1G	40	-4.175	-0.235	-0.121	0.000	-0.521	0.349	1	0.00	0.00	0.04
1H	40	-4.175	-0.150	-0.121	0.000	-0.521	0.125	1	0.00	0.00	0.04
1I	40	-19.466	-0.250	0.071	0.000	0.303	0.354	1	0.00	0.02	0.05
1J	40	-19.466	-0.135	0.071	0.000	0.303	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1K	40	-19.466	-0.250	-0.071	0.000	-0.303	0.354	1	0.00	0.02	0.05
1L	40	-19.466	-0.135	-0.071	0.000	-0.303	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1M	40	-3.434	-0.250	0.071	0.000	0.303	0.354	1	0.00	0.00	0.03
1N	40	-3.434	-0.135	0.071	0.000	0.303	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1O	40	-3.434	-0.250	-0.071	0.000	-0.303	0.354	1	0.00	0.00	0.03
1P	40	-3.434	-0.135	-0.071	0.000	-0.303	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1Q	40	-33.890	-0.308	0.050	0.000	0.193	0.580	1	0.00	0.04	0.06
1R	40	-33.890	-0.076	0.050	0.000	0.193	-0.106	1	0.00	0.04	0.05
1S	40	-33.890	-0.308	-0.050	0.000	-0.193	0.580	1	0.00	0.04	0.06
1T	40	-33.890	-0.076	-0.050	0.000	-0.193	-0.106	1	0.00	0.04	0.05
1U	40	10.990	-0.308	0.050	0.000	0.193	0.580	1	0.00	0.01	0.04
1V	40	10.990	-0.076	0.050	0.000	0.193	-0.106	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	10.990	-0.308	-0.050	0.000	-0.193	0.580	1	0.00	0.01	0.04
1X	40	10.990	-0.076	-0.050	0.000	-0.193	-0.106	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-30.902	-0.929	-0.001	0.000	0.001	0.766	1	0.00	0.03	0.05
7	40	-27.322	-0.772	-0.001	0.000	0.001	0.660	1	0.00	0.03	0.05
8	40	-33.462	-1.022	-0.001	0.000	0.001	0.828	1	0.00	0.04	0.06
1A	50	-18.735	-0.259	0.121	0.000	0.531	0.326	1	0.00	0.02	0.06
1B	50	-18.735	-0.174	0.121	0.000	0.531	0.108	1	0.00	0.02	0.05
1C	50	-18.735	-0.259	-0.121	0.000	-0.531	0.326	1	0.00	0.02	0.06
1D	50	-18.735	-0.174	-0.121	0.000	-0.531	0.108	1	0.00	0.02	0.05
1E	50	-4.185	-0.259	0.121	0.000	0.531	0.326	1	0.00	0.00	0.04
1F	50	-4.185	-0.174	0.121	0.000	0.531	0.108	1	0.00	0.00	0.04
1G	50	-4.185	-0.259	-0.121	0.000	-0.531	0.326	1	0.00	0.00	0.04
1H	50	-4.185	-0.174	-0.121	0.000	-0.531	0.108	1	0.00	0.00	0.04
1I	50	-19.476	-0.274	0.071	0.000	0.309	0.331	1	0.00	0.02	0.05
1J	50	-19.476	-0.159	0.071	0.000	0.309	0.103	1	0.00	0.02	0.04
1K	50	-19.476	-0.274	-0.071	0.000	-0.309	0.331	1	0.00	0.02	0.05
1L	50	-19.476	-0.159	-0.071	0.000	-0.309	0.103	1	0.00	0.02	0.04
1M	50	-3.444	-0.274	0.071	0.000	0.309	0.331	1	0.00	0.00	0.03
1N	50	-3.444	-0.159	0.071	0.000	0.309	0.103	1	0.00	0.00	0.02
1O	50	-3.444	-0.274	-0.071	0.000	-0.309	0.331	1	0.00	0.00	0.03
1P	50	-3.444	-0.159	-0.071	0.000	-0.309	0.103	1	0.00	0.00	0.02
1Q	50	-33.900	-0.332	0.050	0.000	0.197	0.549	1	0.00	0.04	0.06
1R	50	-33.900	-0.100	0.050	0.000	0.197	-0.115	1	0.00	0.04	0.05
1S	50	-33.900	-0.332	-0.050	0.000	-0.197	0.549	1	0.00	0.04	0.06
1T	50	-33.900	-0.100	-0.050	0.000	-0.197	-0.115	1	0.00	0.04	0.05
1U	50	10.980	-0.332	0.050	0.000	0.197	0.549	1	0.00	0.01	0.04
1V	50	10.980	-0.100	0.050	0.000	0.197	-0.115	1	0.00	0.01	0.03
1W	50	10.980	-0.332	-0.050	0.000	-0.197	0.549	1	0.00	0.01	0.04
1X	50	10.980	-0.100	-0.050	0.000	-0.197	-0.115	1	0.00	0.01	0.03
2	50	-30.915	-0.960	-0.001	0.000	0.001	0.671	1	0.00	0.03	0.05
7	50	-27.335	-0.803	-0.001	0.000	0.001	0.581	1	0.00	0.03	0.05
8	50	-33.475	-1.053	-0.001	0.000	0.001	0.725	1	0.00	0.04	0.06
1A	60	-18.745	-0.283	0.121	0.000	0.541	0.300	1	0.00	0.02	0.06
1B	60	-18.745	-0.198	0.121	0.000	0.541	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1C	60	-18.745	-0.283	-0.121	0.000	-0.541	0.300	1	0.00	0.02	0.06
1D	60	-18.745	-0.198	-0.121	0.000	-0.541	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1E	60	-4.195	-0.283	0.121	0.000	0.541	0.300	1	0.00	0.00	0.04
1F	60	-4.195	-0.198	0.121	0.000	0.541	0.088	1	0.00	0.00	0.04
1G	60	-4.195	-0.283	-0.121	0.000	-0.541	0.300	1	0.00	0.00	0.04
1H	60	-4.195	-0.198	-0.121	0.000	-0.541	0.088	1	0.00	0.00	0.04
1I	60	-19.486	-0.298	0.071	0.000	0.314	0.305	1	0.00	0.02	0.05
1J	60	-19.486	-0.183	0.071	0.000	0.314	0.083	1	0.00	0.02	0.04
1K	60	-19.486	-0.298	-0.071	0.000	-0.314	0.305	1	0.00	0.02	0.05
1L	60	-19.486	-0.183	-0.071	0.000	-0.314	0.083	1	0.00	0.02	0.04
1M	60	-3.454	-0.298	0.071	0.000	0.314	0.305	1	0.00	0.00	0.03
1N	60	-3.454	-0.183	0.071	0.000	0.314	0.083	1	0.00	0.00	0.02
1O	60	-3.454	-0.298	-0.071	0.000	-0.314	0.305	1	0.00	0.00	0.03
1P	60	-3.454	-0.183	-0.071	0.000	-0.314	0.083	1	0.00	0.00	0.02
1Q	60	-33.910	-0.356	0.050	0.000	0.201	0.515	1	0.00	0.04	0.06
1R	60	-33.910	-0.125	0.050	0.000	0.201	-0.128	1	0.00	0.04	0.05
1S	60	-33.910	-0.356	-0.050	0.000	-0.201	0.515	1	0.00	0.04	0.06
1T	60	-33.910	-0.125	-0.050	0.000	-0.201	-0.128	1	0.00	0.04	0.05
1U	60	10.970	-0.356	0.050	0.000	0.201	0.515	1	0.00	0.01	0.04
1V	60	10.970	-0.125	0.050	0.000	0.201	-0.128	1	0.00	0.01	0.03
1W	60	10.970	-0.356	-0.050	0.000	-0.201	0.515	1	0.00	0.01	0.04
1X	60	10.970	-0.125	-0.050	0.000	-0.201	-0.128	1	0.00	0.01	0.03
2	60	-30.928	-0.992	-0.001	0.000	0.001	0.574	1	0.00	0.03	0.05
7	60	-27.348	-0.835	-0.001	0.000	0.001	0.500	1	0.00	0.03	0.04

8	60	-33.488	-1.085	-0.001	0.000	0.001	0.618	1	0.00	0.04	0.05
1A	70	-18.755	-0.307	0.121	0.000	0.551	0.271	1	0.00	0.02	0.06
1B	70	-18.755	-0.222	0.121	0.000	0.551	0.066	1	0.00	0.02	0.05
1C	70	-18.755	-0.307	-0.121	0.000	-0.551	0.271	1	0.00	0.02	0.06
1D	70	-18.755	-0.222	-0.121	0.000	-0.551	0.066	1	0.00	0.02	0.05
1E	70	-4.205	-0.307	0.121	0.000	0.551	0.271	1	0.00	0.00	0.04
1F	70	-4.205	-0.222	0.121	0.000	0.551	0.066	1	0.00	0.00	0.04
1G	70	-4.205	-0.307	-0.121	0.000	-0.551	0.271	1	0.00	0.00	0.04
1H	70	-4.205	-0.222	-0.121	0.000	-0.551	0.066	1	0.00	0.00	0.04
1I	70	-19.496	-0.322	0.071	0.000	0.320	0.276	1	0.00	0.02	0.05
1J	70	-19.496	-0.207	0.071	0.000	0.320	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1K	70	-19.496	-0.322	-0.071	0.000	-0.320	0.276	1	0.00	0.02	0.05
1L	70	-19.496	-0.207	-0.071	0.000	-0.320	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1M	70	-3.464	-0.322	0.071	0.000	0.320	0.276	1	0.00	0.00	0.03
1N	70	-3.464	-0.207	0.071	0.000	0.320	0.061	1	0.00	0.00	0.02
1O	70	-3.464	-0.322	-0.071	0.000	-0.320	0.276	1	0.00	0.00	0.03
1P	70	-3.464	-0.207	-0.071	0.000	-0.320	0.061	1	0.00	0.00	0.02
1Q	70	-33.920	-0.380	0.050	0.000	0.205	0.479	1	0.00	0.04	0.06
1R	70	-33.920	-0.149	0.050	0.000	0.205	-0.142	1	0.00	0.04	0.05
1S	70	-33.920	-0.380	-0.050	0.000	-0.205	0.479	1	0.00	0.04	0.06
1T	70	-33.920	-0.149	-0.050	0.000	-0.205	-0.142	1	0.00	0.04	0.05
1U	70	10.960	-0.380	0.050	0.000	0.205	0.479	1	0.00	0.01	0.04
1V	70	10.960	-0.149	0.050	0.000	0.205	-0.142	1	0.00	0.01	0.03
1W	70	10.960	-0.380	-0.050	0.000	-0.205	0.479	1	0.00	0.01	0.04
1X	70	10.960	-0.149	-0.050	0.000	-0.205	-0.142	1	0.00	0.01	0.03
2	70	-30.941	-1.023	-0.001	0.000	0.001	0.473	1	0.00	0.03	0.05
7	70	-27.361	-0.866	-0.001	0.000	0.001	0.415	1	0.00	0.03	0.04
8	70	-33.501	-1.116	-0.001	0.000	0.001	0.508	1	0.00	0.04	0.05
1A	80	-18.765	-0.331	0.121	0.000	0.561	0.240	1	0.00	0.02	0.06
1B	80	-18.765	-0.246	0.121	0.000	0.561	0.042	1	0.00	0.02	0.05
1C	80	-18.765	-0.331	-0.121	0.000	-0.561	0.240	1	0.00	0.02	0.06
1D	80	-18.765	-0.246	-0.121	0.000	-0.561	0.042	1	0.00	0.02	0.05
1E	80	-4.215	-0.331	0.121	0.000	0.561	0.240	1	0.00	0.00	0.04
1F	80	-4.215	-0.246	0.121	0.000	0.561	0.042	1	0.00	0.00	0.04
1G	80	-4.215	-0.331	-0.121	0.000	-0.561	0.240	1	0.00	0.00	0.04
1H	80	-4.215	-0.246	-0.121	0.000	-0.561	0.042	1	0.00	0.00	0.04
1I	80	-19.506	-0.346	0.071	0.000	0.325	0.246	1	0.00	0.02	0.05
1J	80	-19.506	-0.231	0.071	0.000	0.325	0.036	1	0.00	0.02	0.04
1K	80	-19.506	-0.346	-0.071	0.000	-0.325	0.246	1	0.00	0.02	0.05
1L	80	-19.506	-0.231	-0.071	0.000	-0.325	0.036	1	0.00	0.02	0.04
1M	80	-3.474	-0.346	0.071	0.000	0.325	0.246	1	0.00	0.00	0.03
1N	80	-3.474	-0.231	0.071	0.000	0.325	0.036	1	0.00	0.00	0.02
1O	80	-3.474	-0.346	-0.071	0.000	-0.325	0.246	1	0.00	0.00	0.03
1P	80	-3.474	-0.231	-0.071	0.000	-0.325	0.036	1	0.00	0.00	0.02
1Q	80	-33.930	-0.404	0.050	0.000	0.209	0.441	1	0.00	0.04	0.06
1R	80	-33.930	-0.173	0.050	0.000	0.209	-0.159	1	0.00	0.04	0.05
1S	80	-33.930	-0.404	-0.050	0.000	-0.209	0.441	1	0.00	0.04	0.06
1T	80	-33.930	-0.173	-0.050	0.000	-0.209	-0.159	1	0.00	0.04	0.05
1U	80	10.950	-0.404	0.050	0.000	0.209	0.441	1	0.00	0.01	0.03
1V	80	10.950	-0.173	0.050	0.000	0.209	-0.159	1	0.00	0.01	0.03
1W	80	10.950	-0.404	-0.050	0.000	-0.209	0.441	1	0.00	0.01	0.03
1X	80	10.950	-0.173	-0.050	0.000	-0.209	-0.159	1	0.00	0.01	0.03
2	80	-30.954	-1.054	-0.001	0.000	0.001	0.369	1	0.00	0.03	0.04
7	80	-27.374	-0.897	-0.001	0.000	0.001	0.326	1	0.00	0.03	0.04
8	80	-33.514	-1.147	-0.001	0.000	0.001	0.395	1	0.00	0.04	0.05
1A	90	-18.775	-0.355	0.121	0.000	0.571	0.207	1	0.00	0.02	0.06
1B	90	-18.775	-0.270	0.121	0.000	0.571	0.015	1	0.00	0.02	0.05
1C	90	-18.775	-0.355	-0.121	0.000	-0.571	0.207	1	0.00	0.02	0.06
1D	90	-18.775	-0.270	-0.121	0.000	-0.571	0.015	1	0.00	0.02	0.05
1E	90	-4.225	-0.355	0.121	0.000	0.571	0.207	1	0.00	0.00	0.04
1F	90	-4.225	-0.270	0.121	0.000	0.571	0.015	1	0.00	0.00	0.04
1G	90	-4.225	-0.355	-0.121	0.000	-0.571	0.207	1	0.00	0.00	0.04
1H	90	-4.225	-0.270	-0.121	0.000	-0.571	0.015	1	0.00	0.00	0.04
1I	90	-19.516	-0.370	0.071	0.000	0.331	0.212	1	0.00	0.02	0.05
1J	90	-19.516	-0.255	0.071	0.000	0.331	0.010	1	0.00	0.02	0.04
1K	90	-19.516	-0.370	-0.071	0.000	-0.331	0.212	1	0.00	0.02	0.05
1L	90	-19.516	-0.255	-0.071	0.000	-0.331	0.010	1	0.00	0.02	0.04
1M	90	-3.484	-0.370	0.071	0.000	0.331	0.212	1	0.00	0.00	0.03
1N	90	-3.484	-0.255	0.071	0.000	0.331	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1O	90	-3.484	-0.370	-0.071	0.000	-0.331	0.212	1	0.00	0.00	0.03
1P	90	-3.484	-0.255	-0.071	0.000	-0.331	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1Q	90	-33.940	-0.428	0.050	0.000	0.213	0.400	1	0.00	0.04	0.06
1R	90	-33.940	-0.197	0.050	0.000	0.213	-0.178	1	0.00	0.04	0.05
1S	90	-33.940	-0.428	-0.050	0.000	-0.212	0.400	1	0.00	0.04	0.06
1T	90	-33.940	-0.197	-0.050	0.000	-0.212	-0.178	1	0.00	0.04	0.05
1U	90	10.940	-0.428	0.050	0.000	0.213	0.400	1	0.00	0.01	0.03
1V	90	10.940	-0.197	0.050	0.000	0.213	-0.178	1	0.00	0.01	0.03
1W	90	10.940	-0.428	-0.050	0.000	-0.212	0.400	1	0.00	0.01	0.03
1X	90	10.940	-0.197	-0.050	0.000	-0.212	-0.178	1	0.00	0.01	0.03
2	90	-30.967	-1.086	-0.001	0.000	0.001	0.262	1	0.00	0.03	0.04
7	90	-27.387	-0.929	-0.001	0.000	0.001	0.235	1	0.00	0.03	0.04
8	90	-33.527	-1.179	-0.001	0.000	0.001	0.278	1	0.00	0.04	0.05
1A	100	-18.785	-0.379	0.121	0.000	0.581	0.171	1	0.00	0.02	0.06
1B	100	-18.785	-0.294	0.121	0.000	0.581	-0.014	1	0.00	0.02	0.05
1C	100	-18.785	-0.379	-0.121	0.000	-0.580	0.171	1	0.00	0.02	0.06
1D	100	-18.785	-0.294	-0.121	0.000	-0.580	-0.014	1	0.00	0.02	0.05
1E	100	-4.235	-0.379	0.121	0.000	0.581	0.171	1	0.00	0.00	0.04
1F	100	-4.235	-0.294	0.121	0.000	0.581	-0.014	1	0.00	0.00	0.04
1G	100	-4.235	-0.379	-0.121	0.000	-0.580	0.171	1	0.00	0.00	0.04
1H	100	-4.235	-0.294	-0.121	0.000	-0.580	-0.014	1	0.00	0.00	0.04
1I	100	-19.526	-0.394	0.071	0.000	0.336	0.177	1	0.00	0.02	0.04
1J	100	-19.526	-0.279	0.071	0.000	0.336	-0.020	1	0.00	0.02	0.04
1K	100	-19.526	-0.394	-0.071	0.000	-0.336	0.177	1	0.00	0.02	0.04
1L	100	-19.526	-0.279	-0.071	0.000	-0.336	-0.020	1	0.00	0.02	0.04

1M	100	-3.494	-0.394	0.071	0.000	0.336	0.177	1	0.00	0.00	0.03
1N	100	-3.494	-0.279	0.071	0.000	0.336	-0.020	1	0.00	0.00	0.02
1O	100	-3.494	-0.394	-0.071	0.000	-0.336	0.177	1	0.00	0.00	0.03
1P	100	-3.494	-0.279	-0.071	0.000	-0.336	-0.020	1	0.00	0.00	0.02
1Q	100	-33.950	-0.452	0.050	0.000	0.217	0.357	1	0.00	0.04	0.06
1R	100	-33.950	-0.221	0.050	0.000	0.217	-0.200	1	0.00	0.04	0.05
1S	100	-33.950	-0.452	-0.050	0.000	-0.216	0.357	1	0.00	0.04	0.06
1T	100	-33.950	-0.221	-0.050	0.000	-0.216	-0.200	1	0.00	0.04	0.05
1U	100	10.930	-0.452	0.050	0.000	0.217	0.357	1	0.00	0.01	0.03
1V	100	10.930	-0.221	0.050	0.000	0.217	-0.200	1	0.00	0.01	0.03
1W	100	10.930	-0.452	-0.050	0.000	-0.216	0.357	1	0.00	0.01	0.03
1X	100	10.930	-0.221	-0.050	0.000	-0.216	-0.200	1	0.00	0.01	0.03
2	100	-30.980	-1.117	-0.001	0.000	0.002	0.152	1	0.00	0.03	0.04
7	100	-27.400	-0.960	-0.001	0.000	0.001	0.141	1	0.00	0.03	0.03
8	100	-33.540	-1.210	-0.001	0.000	0.001	0.159	1	0.00	0.04	0.04

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-18.785	0.581	0.420	1	0.7721	1.0042	1.0036	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1B	-18.785	0.581	0.170	1	0.7721	1.0042	0.9997	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1C	-18.785	-0.580	0.420	1	0.7721	1.0042	1.0036	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1D	-18.785	-0.580	0.170	1	0.7721	1.0042	0.9997	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1E	-4.235	0.581	0.420	1	0.7721	1.0009	1.0008	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1F	-4.235	0.581	0.170	1	0.7721	1.0009	0.9999	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1G	-4.235	-0.580	0.420	1	0.7721	1.0009	1.0008	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1H	-4.235	-0.580	0.170	1	0.7721	1.0009	0.9999	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1I	-19.526	0.336	0.424	1	0.7721	1.0045	1.0038	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1J	-19.526	0.336	0.165	1	0.7721	1.0045	0.9994	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1K	-19.526	-0.336	0.424	1	0.7721	1.0045	1.0038	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1L	-19.526	-0.336	0.165	1	0.7721	1.0045	0.9994	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1M	-3.494	0.336	0.424	1	0.7721	1.0008	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1N	-3.494	0.336	0.165	1	0.7721	1.0008	0.9999	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1O	-3.494	-0.336	0.424	1	0.7721	1.0008	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1P	-3.494	-0.336	0.165	1	0.7721	1.0008	0.9999	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1Q	-33.950	0.217	0.680	1	0.7721	1.0071	1.0084	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1R	-33.950	0.217	-0.200	1	0.7721	1.0071	1.0078	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1S	-33.950	-0.216	0.680	1	0.7721	1.0070	1.0084	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1T	-33.950	-0.216	-0.200	1	0.7721	1.0070	1.0078	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
2	-30.980	0.002	1.112	1	0.7721	0.9895	1.0008	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
7	-27.400	0.001	0.944	1	0.7721	0.9917	1.0010	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
8	-33.540	0.001	1.212	1	0.7721	0.9901	1.0008	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 29 NI 4664 NF 4625 Lungh. 15.1 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-19.247	-1.733	0.068	0.000	0.580	0.171	1	0.01	0.02	0.06	
1B	0	-19.247	-1.187	0.068	0.000	0.580	-0.014	1	0.00	0.02	0.05	
1C	0	-19.247	-1.733	-0.068	0.000	-0.580	0.171	1	0.01	0.02	0.06	
1D	0	-19.247	-1.187	-0.068	0.000	-0.580	-0.014	1	0.00	0.02	0.05	
1E	0	-4.533	-1.733	0.068	0.000	0.580	0.171	1	0.01	0.01	0.04	
1F	0	-4.533	-1.187	0.068	0.000	0.580	-0.014	1	0.00	0.01	0.04	
1G	0	-4.533	-1.733	-0.068	0.000	-0.580	0.171	1	0.01	0.01	0.04	
1H	0	-4.533	-1.187	-0.068	0.000	-0.580	-0.014	1	0.00	0.01	0.04	
1I	0	-20.027	-1.746	0.043	0.000	0.336	0.177	1	0.01	0.02	0.05	
1J	0	-20.027	-1.174	0.043	0.000	0.336	-0.020	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-20.027	-1.746	-0.043	0.000	-0.336	0.177	1	0.01	0.02	0.05	
1L	0	-20.027	-1.174	-0.043	0.000	-0.336	-0.020	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.753	-1.746	0.043	0.000	0.336	0.177	1	0.01	0.00	0.03	
1N	0	-3.753	-1.174	0.043	0.000	0.336	-0.020	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-3.753	-1.746	-0.043	0.000	-0.336	0.177	1	0.01	0.00	0.03	
1P	0	-3.753	-1.174	-0.043	0.000	-0.336	-0.020	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-34.445	-2.324	0.028	0.000	0.217	0.357	1	0.01	0.04	0.06	
1R	0	-34.445	-0.596	0.028	0.000	0.217	-0.200	1	0.00	0.04	0.06	
1S	0	-34.445	-2.324	-0.028	0.000	-0.216	0.357	1	0.01	0.04	0.06	
1T	0	-34.445	-0.596	-0.028	0.000	-0.216	-0.200	1	0.00	0.04	0.06	
1U	0	10.665	-2.324	0.028	0.000	0.217	0.357	1	0.01	0.01	0.03	
1V	0	10.665	-0.596	0.028	0.000	0.217	-0.200	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	10.665	-2.324	-0.028	0.000	-0.216	0.357	1	0.01	0.01	0.03	
1X	0	10.665	-0.596	-0.028	0.000	-0.216	-0.200	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-32.850	-6.244	-0.001	0.000	0.002	0.152	1	0.02	0.04	0.04	
7	0	-28.950	-5.242	-0.001	0.000	0.001	0.141	1	0.02	0.03	0.04	
8	0	-35.610	-6.844	-0.001	0.000	0.001	0.159	1	0.03	0.04	0.04	
1A	8	-19.252	-1.751	0.068	0.000	0.578	0.042	1	0.01	0.02	0.05	
1B	8	-19.252	-1.205	0.068	0.000	0.578	-0.107	1	0.00	0.02	0.06	
1C	8	-19.252	-1.751	-0.068	0.000	-0.577	0.042	1	0.01	0.02	0.05	
1D	8	-19.252	-1.205	-0.068	0.000	-0.577	-0.107	1	0.00	0.02	0.06	
1E	8	-4.538	-1.751	0.068	0.000	0.578	0.042	1	0.01	0.01	0.04	
1F	8	-4.538	-1.205	0.068	0.000	0.578	-0.107	1	0.00	0.01	0.04	
1G	8	-4.538	-1.751	-0.068	0.000	-0.577	0.042	1	0.01	0.01	0.04	
1H	8	-4.538	-1.205	-0.068	0.000	-0.577	-0.107	1	0.00	0.01	0.04	
1I	8	-20.032	-1.764	0.043	0.000	0.335	0.047	1	0.01	0.02	0.04	

1J	8	-20.032	-1.192	0.043	0.000	0.335	-0.113	1	0.00	0.02	0.04
1K	8	-20.032	-1.764	-0.043	0.000	-0.334	0.047	1	0.01	0.02	0.04
1L	8	-20.032	-1.192	-0.043	0.000	-0.334	-0.113	1	0.00	0.02	0.04
1M	8	-3.758	-1.764	0.043	0.000	0.335	0.047	1	0.01	0.00	0.02
1N	8	-3.758	-1.192	0.043	0.000	0.335	-0.113	1	0.00	0.00	0.02
1O	8	-3.758	-1.764	-0.043	0.000	-0.334	0.047	1	0.01	0.00	0.02
1P	8	-3.758	-1.192	-0.043	0.000	-0.334	-0.113	1	0.00	0.00	0.02
1Q	8	-34.450	-2.342	0.028	0.000	0.216	0.182	1	0.01	0.04	0.05
1R	8	-34.450	-0.614	0.028	0.000	0.216	-0.247	1	0.00	0.04	0.06
1S	8	-34.450	-2.342	-0.028	0.000	-0.215	0.182	1	0.01	0.04	0.05
1T	8	-34.450	-0.614	-0.028	0.000	-0.215	-0.247	1	0.00	0.04	0.06
1U	8	10.660	-2.342	0.028	0.000	0.216	0.182	1	0.01	0.01	0.03
1V	8	10.660	-0.614	0.028	0.000	0.216	-0.247	1	0.00	0.01	0.03
1W	8	10.660	-2.342	-0.028	0.000	-0.215	0.182	1	0.01	0.01	0.03
1X	8	10.660	-0.614	-0.028	0.000	-0.215	-0.247	1	0.00	0.01	0.03
2	8	-32.860	-6.267	-0.001	0.000	0.002	-0.321	1	0.02	0.04	0.05
7	8	-28.960	-5.266	-0.001	0.000	0.001	-0.257	1	0.02	0.03	0.04
8	8	-35.620	-6.868	-0.001	0.000	0.001	-0.359	1	0.03	0.04	0.05
1A	15	-19.257	-1.769	0.068	0.000	0.575	-0.089	1	0.01	0.02	0.05
1B	15	-19.257	-1.223	0.068	0.000	0.575	-0.201	1	0.00	0.02	0.06
1C	15	-19.257	-1.769	-0.068	0.000	-0.575	-0.089	1	0.01	0.02	0.05
1D	15	-19.257	-1.223	-0.068	0.000	-0.575	-0.201	1	0.00	0.02	0.06
1E	15	-4.543	-1.769	0.068	0.000	0.575	-0.089	1	0.01	0.01	0.04
1F	15	-4.543	-1.223	0.068	0.000	0.575	-0.201	1	0.00	0.01	0.04
1G	15	-4.543	-1.769	-0.068	0.000	-0.575	-0.089	1	0.01	0.01	0.04
1H	15	-4.543	-1.223	-0.068	0.000	-0.575	-0.201	1	0.00	0.01	0.04
1I	15	-20.037	-1.782	0.043	0.000	0.333	-0.083	1	0.01	0.02	0.04
1J	15	-20.037	-1.210	0.043	0.000	0.333	-0.207	1	0.00	0.02	0.05
1K	15	-20.037	-1.782	-0.043	0.000	-0.333	-0.083	1	0.01	0.02	0.04
1L	15	-20.037	-1.210	-0.043	0.000	-0.333	-0.207	1	0.00	0.02	0.05
1M	15	-3.763	-1.782	0.043	0.000	0.333	-0.083	1	0.01	0.00	0.02
1N	15	-3.763	-1.210	0.043	0.000	0.333	-0.207	1	0.00	0.00	0.03
1O	15	-3.763	-1.782	-0.043	0.000	-0.333	-0.083	1	0.01	0.00	0.02
1P	15	-3.763	-1.210	-0.043	0.000	-0.333	-0.207	1	0.00	0.00	0.03
1Q	15	-34.455	-2.360	0.028	0.000	0.215	0.005	1	0.01	0.04	0.05
1R	15	-34.455	-0.632	0.028	0.000	0.215	-0.295	1	0.00	0.04	0.06
1S	15	-34.455	-2.360	-0.028	0.000	-0.215	0.005	1	0.01	0.04	0.05
1T	15	-34.455	-0.632	-0.028	0.000	-0.215	-0.295	1	0.00	0.04	0.06
1U	15	10.655	-2.360	0.028	0.000	0.215	0.005	1	0.01	0.01	0.02
1V	15	10.655	-0.632	0.028	0.000	0.215	-0.295	1	0.00	0.01	0.03
1W	15	10.655	-2.360	-0.028	0.000	-0.215	0.005	1	0.01	0.01	0.02
1X	15	10.655	-0.632	-0.028	0.000	-0.215	-0.295	1	0.00	0.01	0.03
2	15	-32.870	-6.291	-0.001	0.000	0.002	-0.796	1	0.02	0.04	0.06
7	15	-28.970	-5.290	-0.001	0.000	0.001	-0.656	1	0.02	0.03	0.05
8	15	-35.630	-6.892	-0.001	0.000	0.002	-0.879	1	0.03	0.04	0.06

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota	
1A	-19.257	0.580	0.171	1	1.0000	0.9867	0.9956	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 6	
1B	-19.257	0.580	-0.201	1	1.0000	0.9867	0.9965	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 6	
1C	-19.257	-0.580	0.171	1	1.0000	0.9867	0.9956	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 6	
1D	-19.257	-0.580	-0.201	1	1.0000	0.9867	0.9965	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 6	
1E	-4.543	0.580	0.171	1	1.0000	0.9969	0.9990	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 6	
1F	-4.543	0.580	-0.201	1	1.0000	0.9969	0.9992	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 6	
1G	-4.543	-0.580	0.171	1	1.0000	0.9969	0.9990	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 6	
1H	-4.543	-0.580	-0.201	1	1.0000	0.9969	0.9992	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 6	
1I	-20.037	0.336	0.177	1	1.0000	0.9862	0.9955	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6	
1J	-20.037	0.336	-0.207	1	1.0000	0.9862	0.9964	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6	
1K	-20.037	-0.336	0.177	1	1.0000	0.9862	0.9955	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6	
1L	-20.037	-0.336	-0.207	1	1.0000	0.9862	0.9964	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6	
1M	-3.763	0.336	0.177	1	1.0000	0.9974	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6	
1N	-3.763	0.336	-0.207	1	1.0000	0.9974	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6	
1O	-3.763	-0.336	0.177	1	1.0000	0.9974	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6	
1P	-3.763	-0.336	-0.207	1	1.0000	0.9974	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6	
1Q	-34.455	0.217	0.357	1	1.0000	0.9763	0.9936	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6	
1R	-34.455	0.217	-0.295	1	1.0000	0.9763	0.9954	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6	
1S	-34.455	-0.216	0.357	1	1.0000	0.9763	0.9936	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6	
1T	-34.455	-0.216	-0.295	1	1.0000	0.9763	0.9954	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6	
2	-32.870	0.002	-0.796	1	1.0000	0.9770	0.9933	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6	
7	-28.970	0.001	-0.656	1	1.0000	0.9797	0.9941	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 6	
8	-35.630	0.002	-0.879	1	1.0000	0.9751	0.9928	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6	

ASTA NUM. 30 NI 4625 NF 4665 Lungh. 84.9 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-21.769	0.400	0.369	0.000	0.574	-0.089	1	0.00	0.02	0.06	
1B	0	-21.769	0.647	0.369	0.000	0.574	-0.201	1	0.00	0.02	0.06	
1C	0	-21.769	0.400	-0.369	0.000	-0.574	-0.089	1	0.00	0.02	0.06	
1D	0	-21.769	0.647	-0.369	0.000	-0.574	-0.201	1	0.00	0.02	0.06	
1E	0	-5.911	0.400	0.369	0.000	0.574	-0.089	1	0.00	0.01	0.04	
1F	0	-5.911	0.647	0.369	0.000	0.574	-0.201	1	0.00	0.01	0.04	

1G	0	-5.911	0.400	-0.369	0.000	-0.574	-0.089	1	0.00	0.01	0.04
1H	0	-5.911	0.647	-0.369	0.000	-0.574	-0.201	1	0.00	0.01	0.04
1I	0	-22.672	0.415	0.215	0.000	0.332	-0.083	1	0.00	0.03	0.05
1J	0	-22.672	0.632	0.215	0.000	0.332	-0.207	1	0.00	0.03	0.05
1K	0	-22.672	0.415	-0.215	0.000	-0.332	-0.083	1	0.00	0.03	0.05
1L	0	-22.672	0.632	-0.215	0.000	-0.332	-0.207	1	0.00	0.03	0.05
1M	0	-5.008	0.415	0.215	0.000	0.332	-0.083	1	0.00	0.01	0.03
1N	0	-5.008	0.632	0.215	0.000	0.332	-0.207	1	0.00	0.01	0.03
1O	0	-5.008	0.415	-0.215	0.000	-0.332	-0.083	1	0.00	0.01	0.03
1P	0	-5.008	0.632	-0.215	0.000	-0.332	-0.207	1	0.00	0.01	0.03
1Q	0	-38.118	0.216	0.141	0.000	0.214	0.005	1	0.00	0.04	0.05
1R	0	-38.118	0.832	0.141	0.000	0.214	-0.295	1	0.00	0.04	0.06
1S	0	-38.118	0.216	-0.141	0.000	-0.214	0.005	1	0.00	0.04	0.05
1T	0	-38.118	0.832	-0.141	0.000	-0.214	-0.295	1	0.00	0.04	0.06
1U	0	10.438	0.216	0.141	0.000	0.214	0.005	1	0.00	0.01	0.02
1V	0	10.438	0.832	0.141	0.000	0.214	-0.295	1	0.00	0.01	0.03
1W	0	10.438	0.216	-0.141	0.000	-0.214	0.005	1	0.00	0.01	0.02
1X	0	10.438	0.832	-0.141	0.000	-0.214	-0.295	1	0.00	0.01	0.03
2	0	-39.640	2.338	-0.001	0.000	0.002	-0.796	1	0.01	0.04	0.07
7	0	-34.760	1.956	-0.001	0.000	0.001	-0.656	1	0.01	0.04	0.06
8	0	-42.980	2.565	-0.001	0.000	0.002	-0.879	1	0.01	0.05	0.07
1A	8	-21.777	0.380	0.369	0.000	0.544	-0.057	1	0.00	0.02	0.05
1B	8	-21.777	0.627	0.369	0.000	0.544	-0.146	1	0.00	0.02	0.06
1C	8	-21.777	0.380	-0.369	0.000	-0.544	-0.057	1	0.00	0.02	0.05
1D	8	-21.777	0.627	-0.369	0.000	-0.544	-0.146	1	0.00	0.02	0.06
1E	8	-5.919	0.380	0.369	0.000	0.544	-0.057	1	0.00	0.01	0.04
1F	8	-5.919	0.627	0.369	0.000	0.544	-0.146	1	0.00	0.01	0.04
1G	8	-5.919	0.380	-0.369	0.000	-0.544	-0.057	1	0.00	0.01	0.04
1H	8	-5.919	0.627	-0.369	0.000	-0.544	-0.146	1	0.00	0.01	0.04
1I	8	-22.680	0.395	0.215	0.000	0.315	-0.051	1	0.00	0.03	0.04
1J	8	-22.680	0.612	0.215	0.000	0.315	-0.152	1	0.00	0.03	0.05
1K	8	-22.680	0.395	-0.215	0.000	-0.315	-0.051	1	0.00	0.03	0.04
1L	8	-22.680	0.612	-0.215	0.000	-0.315	-0.152	1	0.00	0.03	0.05
1M	8	-5.016	0.395	0.215	0.000	0.315	-0.051	1	0.00	0.01	0.02
1N	8	-5.016	0.612	0.215	0.000	0.315	-0.152	1	0.00	0.01	0.03
1O	8	-5.016	0.395	-0.215	0.000	-0.315	-0.051	1	0.00	0.01	0.02
1P	8	-5.016	0.612	-0.215	0.000	-0.315	-0.152	1	0.00	0.01	0.03
1Q	8	-38.126	0.195	0.141	0.000	0.203	0.022	1	0.00	0.04	0.05
1R	8	-38.126	0.811	0.141	0.000	0.203	-0.225	1	0.00	0.04	0.06
1S	8	-38.126	0.195	-0.141	0.000	-0.203	0.022	1	0.00	0.04	0.05
1T	8	-38.126	0.811	-0.141	0.000	-0.203	-0.225	1	0.00	0.04	0.06
1U	8	10.430	0.195	0.141	0.000	0.203	0.022	1	0.00	0.01	0.02
1V	8	10.430	0.811	0.141	0.000	0.203	-0.225	1	0.00	0.01	0.03
1W	8	10.430	0.195	-0.141	0.000	-0.203	0.022	1	0.00	0.01	0.02
1X	8	10.430	0.811	-0.141	0.000	-0.203	-0.225	1	0.00	0.01	0.03
2	8	-39.652	2.312	-0.001	0.000	0.002	-0.598	1	0.01	0.04	0.06
7	8	-34.771	1.929	-0.001	0.000	0.001	-0.491	1	0.01	0.04	0.05
8	8	-42.991	2.539	-0.001	0.000	0.002	-0.663	1	0.01	0.05	0.07
1A	17	-21.785	0.359	0.369	0.000	0.514	-0.027	1	0.00	0.02	0.05
1B	17	-21.785	0.606	0.369	0.000	0.514	-0.093	1	0.00	0.02	0.05
1C	17	-21.785	0.359	-0.369	0.000	-0.513	-0.027	1	0.00	0.02	0.05
1D	17	-21.785	0.606	-0.369	0.000	-0.513	-0.093	1	0.00	0.02	0.05
1E	17	-5.927	0.359	0.369	0.000	0.514	-0.027	1	0.00	0.01	0.03
1F	17	-5.927	0.606	0.369	0.000	0.514	-0.093	1	0.00	0.01	0.04
1G	17	-5.927	0.359	-0.369	0.000	-0.513	-0.027	1	0.00	0.01	0.03
1H	17	-5.927	0.606	-0.369	0.000	-0.513	-0.093	1	0.00	0.01	0.04
1I	17	-22.688	0.374	0.215	0.000	0.297	-0.021	1	0.00	0.03	0.04
1J	17	-22.688	0.591	0.215	0.000	0.297	-0.098	1	0.00	0.03	0.04
1K	17	-22.688	0.374	-0.215	0.000	-0.297	-0.021	1	0.00	0.03	0.04
1L	17	-22.688	0.591	-0.215	0.000	-0.297	-0.098	1	0.00	0.03	0.04
1M	17	-5.024	0.374	0.215	0.000	0.297	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	-5.024	0.591	0.215	0.000	0.297	-0.098	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	-5.024	0.374	-0.215	0.000	-0.297	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	-5.024	0.591	-0.215	0.000	-0.297	-0.098	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-38.134	0.175	0.141	0.000	0.192	0.037	1	0.00	0.04	0.05
1R	17	-38.134	0.791	0.141	0.000	0.192	-0.156	1	0.00	0.04	0.06
1S	17	-38.134	0.175	-0.141	0.000	-0.191	0.037	1	0.00	0.04	0.05
1T	17	-38.134	0.791	-0.141	0.000	-0.191	-0.156	1	0.00	0.04	0.06
1U	17	10.422	0.175	0.141	0.000	0.192	0.037	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	10.422	0.791	0.141	0.000	0.192	-0.156	1	0.00	0.01	0.03
1W	17	10.422	0.175	-0.141	0.000	-0.191	0.037	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	10.422	0.791	-0.141	0.000	-0.191	-0.156	1	0.00	0.01	0.03
2	17	-39.664	2.285	-0.001	0.000	0.002	-0.403	1	0.01	0.04	0.06
7	17	-34.782	1.903	-0.001	0.000	0.001	-0.328	1	0.01	0.04	0.05
8	17	-43.002	2.512	-0.001	0.000	0.002	-0.449	1	0.01	0.05	0.06
1A	25	-21.793	0.339	0.369	0.000	0.483	0.002	1	0.00	0.02	0.05
1B	25	-21.793	0.586	0.369	0.000	0.483	-0.041	1	0.00	0.02	0.05
1C	25	-21.793	0.339	-0.369	0.000	-0.483	0.002	1	0.00	0.02	0.05
1D	25	-21.793	0.586	-0.369	0.000	-0.483	-0.041	1	0.00	0.02	0.05
1E	25	-5.935	0.339	0.369	0.000	0.483	0.002	1	0.00	0.01	0.03
1F	25	-5.935	0.586	0.369	0.000	0.483	-0.041	1	0.00	0.01	0.03
1G	25	-5.935	0.339	-0.369	0.000	-0.483	0.002	1	0.00	0.01	0.03
1H	25	-5.935	0.586	-0.369	0.000	-0.483	-0.041	1	0.00	0.01	0.03
1I	25	-22.696	0.354	0.215	0.000	0.280	0.008	1	0.00	0.03	0.04
1J	25	-22.696	0.571	0.215	0.000	0.280	-0.046	1	0.00	0.03	0.04
1K	25	-22.696	0.354	-0.215	0.000	-0.279	0.008	1	0.00	0.03	0.04
1L	25	-22.696	0.571	-0.215	0.000	-0.279	-0.046	1	0.00	0.03	0.04
1M	25	-5.032	0.354	0.215	0.000	0.280	0.008	1	0.00	0.01	0.02
1N	25	-5.032	0.571	0.215	0.000	0.280	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1O	25	-5.032	0.354	-0.215	0.000	-0.279	0.008	1	0.00	0.01	0.02
1P	25	-5.032	0.571	-0.215	0.000	-0.279	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1Q	25	-38.142	0.154	0.141	0.000	0.180	0.050	1	0.00	0.04	0.05
1R	25	-38.142	0.770	0.141	0.000	0.180	-0.089	1	0.00	0.04	0.05
1S	25	-38.142	0.154	-0.141	0.000	-0.180	0.050	1	0.00	0.04	0.05
1T	25	-38.142	0.770	-0.141	0.000	-0.180	-0.089	1	0.00	0.04	0.05

1U	25	10.414	0.154	0.141	0.000	0.180	0.050	1	0.00	0.01	0.02
1V	25	10.414	0.770	0.141	0.000	0.180	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
1W	25	10.414	0.154	-0.141	0.000	-0.180	0.050	1	0.00	0.01	0.02
1X	25	10.414	0.770	-0.141	0.000	-0.180	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
2	25	-39.676	2.259	-0.001	0.000	0.002	-0.210	1	0.01	0.04	0.05
7	25	-34.793	1.876	-0.001	0.000	0.001	-0.168	1	0.01	0.04	0.04
8	25	-43.013	2.486	-0.001	0.000	0.002	-0.236	1	0.01	0.05	0.05
1A	34	-21.801	0.318	0.369	0.000	0.453	0.030	1	0.00	0.02	0.05
1B	34	-21.801	0.565	0.369	0.000	0.453	0.008	1	0.00	0.02	0.05
1C	34	-21.801	0.318	-0.369	0.000	-0.453	0.030	1	0.00	0.02	0.05
1D	34	-21.801	0.565	-0.369	0.000	-0.453	0.008	1	0.00	0.02	0.05
1E	34	-5.943	0.318	0.369	0.000	0.453	0.030	1	0.00	0.01	0.03
1F	34	-5.943	0.565	0.369	0.000	0.453	0.008	1	0.00	0.01	0.03
1G	34	-5.943	0.318	-0.369	0.000	-0.453	0.030	1	0.00	0.01	0.03
1H	34	-5.943	0.565	-0.369	0.000	-0.453	0.008	1	0.00	0.01	0.03
1I	34	-22.704	0.333	0.215	0.000	0.262	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1J	34	-22.704	0.551	0.215	0.000	0.262	0.004	1	0.00	0.03	0.04
1K	34	-22.704	0.333	-0.215	0.000	-0.262	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1L	34	-22.704	0.551	-0.215	0.000	-0.262	0.004	1	0.00	0.03	0.04
1M	34	-5.040	0.333	0.215	0.000	0.262	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	-5.040	0.551	0.215	0.000	0.262	0.004	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	-5.040	0.333	-0.215	0.000	-0.262	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	-5.040	0.551	-0.215	0.000	-0.262	0.004	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-38.150	0.134	0.141	0.000	0.169	0.061	1	0.00	0.04	0.05
1R	34	-38.150	0.750	0.141	0.000	0.169	-0.024	1	0.00	0.04	0.05
1S	34	-38.150	0.134	-0.141	0.000	-0.169	0.061	1	0.00	0.04	0.05
1T	34	-38.150	0.750	-0.141	0.000	-0.169	-0.024	1	0.00	0.04	0.05
1U	34	10.406	0.134	0.141	0.000	0.169	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	10.406	0.750	0.141	0.000	0.169	-0.024	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	10.406	0.134	-0.141	0.000	-0.169	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	10.406	0.750	-0.141	0.000	-0.169	-0.024	1	0.00	0.01	0.02
2	34	-39.688	2.232	-0.001	0.000	0.002	-0.020	1	0.01	0.04	0.05
7	34	-34.804	1.850	-0.001	0.000	0.001	-0.010	1	0.01	0.04	0.04
8	34	-43.024	2.459	-0.001	0.000	0.002	-0.027	1	0.01	0.05	0.05
1A	42	-21.809	0.298	0.369	0.000	0.423	0.055	1	0.00	0.02	0.05
1B	42	-21.809	0.545	0.369	0.000	0.423	0.056	1	0.00	0.02	0.05
1C	42	-21.809	0.298	-0.369	0.000	-0.423	0.055	1	0.00	0.02	0.05
1D	42	-21.809	0.545	-0.369	0.000	-0.423	0.056	1	0.00	0.02	0.05
1E	42	-5.951	0.298	0.369	0.000	0.423	0.055	1	0.00	0.01	0.03
1F	42	-5.951	0.545	0.369	0.000	0.423	0.056	1	0.00	0.01	0.03
1G	42	-5.951	0.298	-0.369	0.000	-0.423	0.055	1	0.00	0.01	0.03
1H	42	-5.951	0.545	-0.369	0.000	-0.423	0.056	1	0.00	0.01	0.03
1I	42	-22.712	0.313	0.215	0.000	0.244	0.059	1	0.00	0.03	0.04
1J	42	-22.712	0.530	0.215	0.000	0.244	0.052	1	0.00	0.03	0.04
1K	42	-22.712	0.313	-0.215	0.000	-0.244	0.059	1	0.00	0.03	0.04
1L	42	-22.712	0.530	-0.215	0.000	-0.244	0.052	1	0.00	0.03	0.04
1M	42	-5.048	0.313	0.215	0.000	0.244	0.059	1	0.00	0.01	0.02
1N	42	-5.048	0.530	0.215	0.000	0.244	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1O	42	-5.048	0.313	-0.215	0.000	-0.244	0.059	1	0.00	0.01	0.02
1P	42	-5.048	0.530	-0.215	0.000	-0.244	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1Q	42	-38.158	0.114	0.141	0.000	0.157	0.071	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-38.158	0.729	0.141	0.000	0.157	0.040	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-38.158	0.114	-0.141	0.000	-0.157	0.071	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-38.158	0.729	-0.141	0.000	-0.157	0.040	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	10.398	0.114	0.141	0.000	0.157	0.071	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	10.398	0.729	0.141	0.000	0.157	0.040	1	0.00	0.01	0.02
1W	42	10.398	0.114	-0.141	0.000	-0.157	0.071	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	10.398	0.729	-0.141	0.000	-0.157	0.040	1	0.00	0.01	0.02
2	42	-39.700	2.206	-0.001	0.000	0.002	0.169	1	0.01	0.04	0.05
7	42	-34.815	1.823	-0.001	0.000	0.001	0.146	1	0.01	0.04	0.04
8	42	-43.035	2.433	-0.001	0.000	0.002	0.181	1	0.01	0.05	0.05
1A	51	-21.817	0.278	0.369	0.000	0.393	0.079	1	0.00	0.02	0.05
1B	51	-21.817	0.525	0.369	0.000	0.393	0.102	1	0.00	0.02	0.05
1C	51	-21.817	0.278	-0.369	0.000	-0.393	0.079	1	0.00	0.02	0.05
1D	51	-21.817	0.525	-0.369	0.000	-0.393	0.102	1	0.00	0.02	0.05
1E	51	-5.959	0.278	0.369	0.000	0.393	0.079	1	0.00	0.01	0.03
1F	51	-5.959	0.525	0.369	0.000	0.393	0.102	1	0.00	0.01	0.03
1G	51	-5.959	0.278	-0.369	0.000	-0.393	0.079	1	0.00	0.01	0.03
1H	51	-5.959	0.525	-0.369	0.000	-0.393	0.102	1	0.00	0.01	0.03
1I	51	-22.720	0.292	0.215	0.000	0.227	0.083	1	0.00	0.03	0.04
1J	51	-22.720	0.510	0.215	0.000	0.227	0.098	1	0.00	0.03	0.04
1K	51	-22.720	0.292	-0.215	0.000	-0.227	0.083	1	0.00	0.03	0.04
1L	51	-22.720	0.510	-0.215	0.000	-0.227	0.098	1	0.00	0.03	0.04
1M	51	-5.056	0.292	0.215	0.000	0.227	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	-5.056	0.510	0.215	0.000	0.227	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	-5.056	0.292	-0.215	0.000	-0.227	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	-5.056	0.510	-0.215	0.000	-0.227	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-38.166	0.093	0.141	0.000	0.146	0.079	1	0.00	0.04	0.05
1R	51	-38.166	0.709	0.141	0.000	0.146	0.102	1	0.00	0.04	0.05
1S	51	-38.166	0.093	-0.141	0.000	-0.146	0.079	1	0.00	0.04	0.05
1T	51	-38.166	0.709	-0.141	0.000	-0.146	0.102	1	0.00	0.04	0.05
1U	51	10.390	0.093	0.141	0.000	0.146	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	10.390	0.709	0.141	0.000	0.146	0.102	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	10.390	0.093	-0.141	0.000	-0.146	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	10.390	0.709	-0.141	0.000	-0.146	0.102	1	0.00	0.01	0.02
2	51	-39.712	2.179	-0.001	0.000	0.002	0.355	1	0.01	0.04	0.05
7	51	-34.826	1.796	-0.001	0.000	0.001	0.300	1	0.01	0.04	0.05
8	51	-43.046	2.406	-0.001	0.000	0.002	0.386	1	0.01	0.05	0.06
1A	59	-21.825	0.257	0.369	0.000	0.362	0.101	1	0.00	0.02	0.05
1B	59	-21.825	0.504	0.369	0.000	0.362	0.147	1	0.00	0.02	0.05
1C	59	-21.825	0.257	-0.369	0.000	-0.362	0.101	1	0.00	0.02	0.05
1D	59	-21.825	0.504	-0.369	0.000	-0.362	0.147	1	0.00	0.02	0.05
1E	59	-5.967	0.257	0.369	0.000	0.362	0.101	1	0.00	0.01	0.03
1F	59	-5.967	0.504	0.369	0.000	0.362	0.147	1	0.00	0.01	0.03

1G	59	-5.967	0.257	-0.369	0.000	-0.362	0.101	1	0.00	0.01	0.03
1H	59	-5.967	0.504	-0.369	0.000	-0.362	0.147	1	0.00	0.01	0.03
1I	59	-22.728	0.272	0.215	0.000	0.209	0.104	1	0.00	0.03	0.04
1J	59	-22.728	0.489	0.215	0.000	0.209	0.143	1	0.00	0.03	0.04
1K	59	-22.728	0.272	-0.215	0.000	-0.209	0.104	1	0.00	0.03	0.04
1L	59	-22.728	0.489	-0.215	0.000	-0.209	0.143	1	0.00	0.03	0.04
1M	59	-5.064	0.272	0.215	0.000	0.209	0.104	1	0.00	0.01	0.02
1N	59	-5.064	0.489	0.215	0.000	0.209	0.143	1	0.00	0.01	0.02
1O	59	-5.064	0.272	-0.215	0.000	-0.209	0.104	1	0.00	0.01	0.02
1P	59	-5.064	0.489	-0.215	0.000	-0.209	0.143	1	0.00	0.01	0.02
1Q	59	-38.174	0.073	0.141	0.000	0.135	0.085	1	0.00	0.04	0.05
1R	59	-38.174	0.689	0.141	0.000	0.135	0.162	1	0.00	0.04	0.05
1S	59	-38.174	0.073	-0.141	0.000	-0.134	0.085	1	0.00	0.04	0.05
1T	59	-38.174	0.689	-0.141	0.000	-0.134	0.162	1	0.00	0.04	0.05
1U	59	10.382	0.073	0.141	0.000	0.135	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1V	59	10.382	0.689	0.141	0.000	0.135	0.162	1	0.00	0.01	0.02
1W	59	10.382	0.073	-0.141	0.000	-0.134	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1X	59	10.382	0.689	-0.141	0.000	-0.134	0.162	1	0.00	0.01	0.02
2	59	-39.724	2.153	-0.001	0.000	0.002	0.539	1	0.01	0.04	0.06
7	59	-34.837	1.770	-0.001	0.000	0.002	0.451	1	0.01	0.04	0.05
8	59	-43.057	2.380	-0.001	0.000	0.002	0.589	1	0.01	0.05	0.06
1A	68	-21.833	0.237	0.369	0.000	0.332	0.121	1	0.00	0.02	0.05
1B	68	-21.833	0.484	0.369	0.000	0.332	0.189	1	0.00	0.02	0.05
1C	68	-21.833	0.237	-0.369	0.000	-0.332	0.121	1	0.00	0.02	0.05
1D	68	-21.833	0.484	-0.369	0.000	-0.332	0.189	1	0.00	0.02	0.05
1E	68	-5.975	0.237	0.369	0.000	0.332	0.121	1	0.00	0.01	0.03
1F	68	-5.975	0.484	0.369	0.000	0.332	0.189	1	0.00	0.01	0.03
1G	68	-5.975	0.237	-0.369	0.000	-0.332	0.121	1	0.00	0.01	0.03
1H	68	-5.975	0.484	-0.369	0.000	-0.332	0.189	1	0.00	0.01	0.03
1I	68	-22.736	0.252	0.215	0.000	0.191	0.124	1	0.00	0.03	0.04
1J	68	-22.736	0.469	0.215	0.000	0.191	0.186	1	0.00	0.03	0.04
1K	68	-22.736	0.252	-0.215	0.000	-0.191	0.124	1	0.00	0.03	0.04
1L	68	-22.736	0.469	-0.215	0.000	-0.191	0.186	1	0.00	0.03	0.04
1M	68	-5.072	0.252	0.215	0.000	0.191	0.124	1	0.00	0.01	0.02
1N	68	-5.072	0.469	0.215	0.000	0.191	0.186	1	0.00	0.01	0.02
1O	68	-5.072	0.252	-0.215	0.000	-0.191	0.124	1	0.00	0.01	0.02
1P	68	-5.072	0.469	-0.215	0.000	-0.191	0.186	1	0.00	0.01	0.02
1Q	68	-38.182	0.052	0.141	0.000	0.123	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1R	68	-38.182	0.668	0.141	0.000	0.123	0.220	1	0.00	0.04	0.06
1S	68	-38.182	0.052	-0.141	0.000	-0.123	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1T	68	-38.182	0.668	-0.141	0.000	-0.123	0.220	1	0.00	0.04	0.06
1U	68	10.374	0.052	0.141	0.000	0.123	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	10.374	0.668	0.141	0.000	0.123	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	10.374	0.052	-0.141	0.000	-0.123	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	10.374	0.668	-0.141	0.000	-0.123	0.220	1	0.00	0.01	0.02
2	68	-39.736	2.126	-0.001	0.000	0.002	0.721	1	0.01	0.04	0.06
7	68	-34.848	1.743	-0.001	0.000	0.002	0.600	1	0.01	0.04	0.06
8	68	-43.068	2.353	-0.001	0.000	0.002	0.790	1	0.01	0.05	0.07
1A	76	-21.841	0.216	0.369	0.000	0.302	0.139	1	0.00	0.02	0.04
1B	76	-21.841	0.463	0.369	0.000	0.302	0.230	1	0.00	0.02	0.05
1C	76	-21.841	0.216	-0.369	0.000	-0.302	0.139	1	0.00	0.02	0.04
1D	76	-21.841	0.463	-0.369	0.000	-0.302	0.230	1	0.00	0.02	0.05
1E	76	-5.983	0.216	0.369	0.000	0.302	0.139	1	0.00	0.01	0.03
1F	76	-5.983	0.463	0.369	0.000	0.302	0.230	1	0.00	0.01	0.03
1G	76	-5.983	0.216	-0.369	0.000	-0.302	0.139	1	0.00	0.01	0.03
1H	76	-5.983	0.463	-0.369	0.000	-0.302	0.230	1	0.00	0.01	0.03
1I	76	-22.744	0.231	0.215	0.000	0.174	0.142	1	0.00	0.03	0.04
1J	76	-22.744	0.448	0.215	0.000	0.174	0.227	1	0.00	0.03	0.04
1K	76	-22.744	0.231	-0.215	0.000	-0.174	0.142	1	0.00	0.03	0.04
1L	76	-22.744	0.448	-0.215	0.000	-0.174	0.227	1	0.00	0.03	0.04
1M	76	-5.080	0.231	0.215	0.000	0.174	0.142	1	0.00	0.01	0.02
1N	76	-5.080	0.448	0.215	0.000	0.174	0.227	1	0.00	0.01	0.02
1O	76	-5.080	0.231	-0.215	0.000	-0.174	0.142	1	0.00	0.01	0.02
1P	76	-5.080	0.448	-0.215	0.000	-0.174	0.227	1	0.00	0.01	0.02
1Q	76	-38.190	0.032	0.141	0.000	0.112	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1R	76	-38.190	0.648	0.141	0.000	0.112	0.277	1	0.00	0.04	0.06
1S	76	-38.190	0.032	-0.141	0.000	-0.112	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1T	76	-38.190	0.648	-0.141	0.000	-0.112	0.277	1	0.00	0.04	0.06
1U	76	10.366	0.032	0.141	0.000	0.112	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1V	76	10.366	0.648	0.141	0.000	0.112	0.277	1	0.00	0.01	0.02
1W	76	10.366	0.032	-0.141	0.000	-0.112	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1X	76	10.366	0.648	-0.141	0.000	-0.112	0.277	1	0.00	0.01	0.02
2	76	-39.748	2.099	-0.001	0.000	0.002	0.900	1	0.01	0.04	0.07
7	76	-34.859	1.717	-0.001	0.000	0.002	0.747	1	0.01	0.04	0.06
8	76	-43.079	2.326	-0.001	0.000	0.002	0.989	1	0.01	0.05	0.07
1A	85	-21.849	0.196	0.369	0.000	0.272	0.156	1	0.00	0.02	0.04
1B	85	-21.849	0.443	0.369	0.000	0.272	0.270	1	0.00	0.02	0.05
1C	85	-21.849	0.196	-0.369	0.000	-0.272	0.156	1	0.00	0.02	0.04
1D	85	-21.849	0.443	-0.369	0.000	-0.272	0.270	1	0.00	0.02	0.05
1E	85	-5.991	0.196	0.369	0.000	0.272	0.156	1	0.00	0.01	0.03
1F	85	-5.991	0.443	0.369	0.000	0.272	0.270	1	0.00	0.01	0.03
1G	85	-5.991	0.196	-0.369	0.000	-0.272	0.156	1	0.00	0.01	0.03
1H	85	-5.991	0.443	-0.369	0.000	-0.272	0.270	1	0.00	0.01	0.03
1I	85	-22.752	0.211	0.215	0.000	0.156	0.159	1	0.00	0.03	0.04
1J	85	-22.752	0.428	0.215	0.000	0.156	0.267	1	0.00	0.03	0.04
1K	85	-22.752	0.211	-0.215	0.000	-0.156	0.159	1	0.00	0.03	0.04
1L	85	-22.752	0.428	-0.215	0.000	-0.156	0.267	1	0.00	0.03	0.04
1M	85	-5.088	0.211	0.215	0.000	0.156	0.159	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	-5.088	0.428	0.215	0.000	0.156	0.267	1	0.00	0.01	0.02
1O	85	-5.088	0.211	-0.215	0.000	-0.156	0.159	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	-5.088	0.428	-0.215	0.000	-0.156	0.267	1	0.00	0.01	0.02
1Q	85	-38.198	0.011	0.141	0.000	0.100	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1R	85	-38.198	0.627	0.141	0.000	0.100	0.332	1	0.00	0.04	0.06
1S	85	-38.198	0.011	-0.141	0.000	-0.100	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1T	85	-38.198	0.627	-0.141	0.000	-0.100	0.332	1	0.00	0.04	0.06

1U	85	10.358	0.011	0.141	0.000	0.100	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	10.358	0.627	0.141	0.000	0.100	0.332	1	0.00	0.01	0.03
1W	85	10.358	0.011	-0.141	0.000	-0.100	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	10.358	0.627	-0.141	0.000	-0.100	0.332	1	0.00	0.01	0.03
2	85	-39.760	2.073	-0.001	0.000	0.002	1.077	1	0.01	0.04	0.07
7	85	-34.870	1.690	-0.001	0.000	0.002	0.892	1	0.01	0.04	0.06
8	85	-43.090	2.300	-0.001	0.000	0.002	1.185	1	0.01	0.05	0.08

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--												
	kN	kN*m											
1A	-21.849	0.574	0.156	1	0.8271	0.9929	0.9937	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1B	-21.849	0.574	0.270	1	0.8271	0.9929	0.9913	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
1C	-21.849	-0.574	0.156	1	0.8271	0.9929	0.9937	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1D	-21.849	-0.574	0.270	1	0.8271	0.9929	0.9913	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
1E	-5.991	0.574	0.156	1	0.8271	0.9981	0.9983	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 32
1F	-5.991	0.574	0.270	1	0.8271	0.9981	0.9976	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1G	-5.991	-0.574	0.156	1	0.8271	0.9981	0.9983	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 32
1H	-5.991	-0.574	0.270	1	0.8271	0.9981	0.9976	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1I	-22.752	0.332	0.159	1	0.8271	0.9926	0.9939	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1J	-22.752	0.332	0.267	1	0.8271	0.9926	0.9906	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1K	-22.752	-0.332	0.159	1	0.8271	0.9926	0.9939	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1L	-22.752	-0.332	0.267	1	0.8271	0.9926	0.9906	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1M	-5.088	0.332	0.159	1	0.8271	0.9983	0.9986	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1N	-5.088	0.332	0.267	1	0.8271	0.9983	0.9979	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1O	-5.088	-0.332	0.159	1	0.8271	0.9983	0.9986	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1P	-5.088	-0.332	0.267	1	0.8271	0.9983	0.9979	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1Q	-38.198	0.214	0.094	1	0.8271	0.9874	1.0014	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
1R	-38.198	0.214	0.332	1	0.8271	0.9874	0.9818	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
1S	-38.198	-0.214	0.094	1	0.8271	0.9874	1.0014	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
1T	-38.198	-0.214	0.332	1	0.8271	0.9874	0.9818	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
2	-39.760	0.002	1.077	1	0.8271	0.9951	0.9830	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 32
7	-34.870	0.002	0.892	1	0.8271	0.9961	0.9852	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
8	-43.090	0.002	1.185	1	0.8271	0.9953	0.9815	--	--	0.06	--	0.09	Snell. 'zx'= 32

ASTA NUM. 31 NI 4665 NF 4705 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m					
1A	0	-22.449	-1.053	0.557	0.000	0.272	0.270	1	0.00	0.03	0.05	
1B	0	-22.449	-0.611	0.557	0.000	0.272	0.156	1	0.00	0.03	0.04	
1C	0	-22.449	-1.053	-0.557	0.000	-0.272	0.270	1	0.00	0.03	0.05	
1D	0	-22.449	-0.611	-0.557	0.000	-0.272	0.156	1	0.00	0.03	0.04	
1E	0	-6.351	-1.053	0.557	0.000	0.272	0.270	1	0.00	0.01	0.03	
1F	0	-6.351	-0.611	0.557	0.000	0.272	0.156	1	0.00	0.01	0.03	
1G	0	-6.351	-1.053	-0.557	0.000	-0.272	0.270	1	0.00	0.01	0.03	
1H	0	-6.351	-0.611	-0.557	0.000	-0.272	0.156	1	0.00	0.01	0.03	
1I	0	-23.419	-1.069	0.324	0.000	0.156	0.267	1	0.00	0.03	0.04	
1J	0	-23.419	-0.596	0.324	0.000	0.156	0.159	1	0.00	0.03	0.04	
1K	0	-23.419	-1.069	-0.324	0.000	-0.156	0.267	1	0.00	0.03	0.04	
1L	0	-23.419	-0.596	-0.324	0.000	-0.156	0.159	1	0.00	0.03	0.04	
1M	0	-5.381	-1.069	0.324	0.000	0.156	0.267	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	-5.381	-0.596	0.324	0.000	0.156	0.159	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	-5.381	-1.069	-0.324	0.000	-0.156	0.267	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	-5.381	-0.596	-0.324	0.000	-0.156	0.159	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-38.835	-1.481	0.211	0.000	0.100	0.332	1	0.01	0.04	0.06	
1R	0	-38.835	-0.183	0.211	0.000	0.100	0.094	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-38.835	-1.481	-0.211	0.000	-0.100	0.332	1	0.01	0.04	0.06	
1T	0	-38.835	-0.183	-0.211	0.000	-0.100	0.094	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.035	-1.481	0.211	0.000	0.100	0.332	1	0.01	0.01	0.03	
1V	0	10.035	-0.183	0.211	0.000	0.100	0.094	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	10.035	-1.481	-0.211	0.000	-0.100	0.332	1	0.01	0.01	0.03	
1X	0	10.035	-0.183	-0.211	0.000	-0.100	0.094	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-42.060	-3.432	-0.001	0.000	0.002	1.077	1	0.01	0.05	0.08	
7	0	-36.790	-2.891	-0.001	0.000	0.002	0.892	1	0.01	0.04	0.06	
8	0	-45.630	-3.753	-0.001	0.000	0.002	1.185	1	0.01	0.05	0.08	
1A	10	-22.459	-1.077	0.557	0.000	0.214	0.206	1	0.00	0.03	0.04	
1B	10	-22.459	-0.635	0.557	0.000	0.214	0.051	1	0.00	0.03	0.04	
1C	10	-22.459	-1.077	-0.557	0.000	-0.214	0.206	1	0.00	0.03	0.04	
1D	10	-22.459	-0.635	-0.557	0.000	-0.214	0.051	1	0.00	0.03	0.04	
1E	10	-6.361	-1.077	0.557	0.000	0.214	0.206	1	0.00	0.01	0.02	
1F	10	-6.361	-0.635	0.557	0.000	0.214	0.051	1	0.00	0.01	0.02	
1G	10	-6.361	-1.077	-0.557	0.000	-0.214	0.206	1	0.00	0.01	0.02	
1H	10	-6.361	-0.635	-0.557	0.000	-0.214	0.051	1	0.00	0.01	0.02	
1I	10	-23.429	-1.093	0.324	0.000	0.123	0.203	1	0.00	0.03	0.04	
1J	10	-23.429	-0.620	0.324	0.000	0.123	0.054	1	0.00	0.03	0.03	
1K	10	-23.429	-1.093	-0.324	0.000	-0.123	0.203	1	0.00	0.03	0.04	
1L	10	-23.429	-0.620	-0.324	0.000	-0.123	0.054	1	0.00	0.03	0.03	
1M	10	-5.391	-1.093	0.324	0.000	0.123	0.203	1	0.00	0.01	0.02	
1N	10	-5.391	-0.620	0.324	0.000	0.123	0.054	1	0.00	0.01	0.01	
1O	10	-5.391	-1.093	-0.324	0.000	-0.123	0.203	1	0.00	0.01	0.02	
1P	10	-5.391	-0.620	-0.324	0.000	-0.123	0.054	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	10	-38.845	-1.505	0.211	0.000	0.078	0.311	1	0.01	0.04	0.06	

1R	10	-38.845	-0.207	0.211	0.000	0.078	-0.054	1	0.00	0.04	0.05
1S	10	-38.845	-1.505	-0.211	0.000	-0.078	0.311	1	0.01	0.04	0.06
1T	10	-38.845	-0.207	-0.211	0.000	-0.078	-0.054	1	0.00	0.04	0.05
1U	10	10.025	-1.505	0.211	0.000	0.078	0.311	1	0.01	0.01	0.02
1V	10	10.025	-0.207	0.211	0.000	0.078	-0.054	1	0.00	0.01	0.02
1W	10	10.025	-1.505	-0.211	0.000	-0.078	0.311	1	0.01	0.01	0.02
1X	10	10.025	-0.207	-0.211	0.000	-0.078	-0.054	1	0.00	0.01	0.02
2	10	-42.074	-3.463	-0.001	0.000	0.003	0.732	1	0.01	0.05	0.07
7	10	-36.803	-2.922	-0.001	0.000	0.002	0.601	1	0.01	0.04	0.06
8	10	-45.643	-3.784	-0.001	0.000	0.002	0.808	1	0.01	0.05	0.07
1A	20	-22.469	-1.101	0.557	0.000	0.157	0.140	1	0.00	0.03	0.04
1B	20	-22.469	-0.660	0.557	0.000	0.157	-0.057	1	0.00	0.03	0.04
1C	20	-22.469	-1.101	-0.557	0.000	-0.157	0.140	1	0.00	0.03	0.04
1D	20	-22.469	-0.660	-0.557	0.000	-0.157	-0.057	1	0.00	0.03	0.04
1E	20	-6.371	-1.101	0.557	0.000	0.157	0.140	1	0.00	0.01	0.02
1F	20	-6.371	-0.660	0.557	0.000	0.157	-0.057	1	0.00	0.01	0.02
1G	20	-6.371	-1.101	-0.557	0.000	-0.157	0.140	1	0.00	0.01	0.02
1H	20	-6.371	-0.660	-0.557	0.000	-0.157	-0.057	1	0.00	0.01	0.02
1I	20	-23.439	-1.117	0.324	0.000	0.089	0.137	1	0.00	0.03	0.03
1J	20	-23.439	-0.644	0.324	0.000	0.089	-0.054	1	0.00	0.03	0.03
1K	20	-23.439	-1.117	-0.324	0.000	-0.089	0.137	1	0.00	0.03	0.03
1L	20	-23.439	-0.644	-0.324	0.000	-0.089	-0.054	1	0.00	0.03	0.03
1M	20	-5.401	-1.117	0.324	0.000	0.089	0.137	1	0.00	0.01	0.01
1N	20	-5.401	-0.644	0.324	0.000	0.089	-0.054	1	0.00	0.01	0.01
1O	20	-5.401	-1.117	-0.324	0.000	-0.089	0.137	1	0.00	0.01	0.01
1P	20	-5.401	-0.644	-0.324	0.000	-0.089	-0.054	1	0.00	0.01	0.01
1Q	20	-38.855	-1.529	0.211	0.000	0.057	0.288	1	0.01	0.04	0.05
1R	20	-38.855	-0.231	0.211	0.000	0.057	-0.205	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-38.855	-1.529	-0.211	0.000	-0.056	0.288	1	0.01	0.04	0.05
1T	20	-38.855	-0.231	-0.211	0.000	-0.056	-0.205	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	10.015	-1.529	0.211	0.000	0.057	0.288	1	0.01	0.01	0.02
1V	20	10.015	-0.231	0.211	0.000	0.057	-0.205	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	10.015	-1.529	-0.211	0.000	-0.056	0.288	1	0.01	0.01	0.02
1X	20	10.015	-0.231	-0.211	0.000	-0.056	-0.205	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-42.088	-3.495	-0.001	0.000	0.003	0.384	1	0.01	0.05	0.06
7	20	-36.816	-2.954	-0.001	0.000	0.002	0.307	1	0.01	0.04	0.05
8	20	-45.656	-3.816	-0.001	0.000	0.002	0.428	1	0.01	0.05	0.06
1A	30	-22.479	-1.125	0.557	0.000	0.100	0.072	1	0.00	0.03	0.03
1B	30	-22.479	-0.684	0.557	0.000	0.100	-0.167	1	0.00	0.03	0.03
1C	30	-22.479	-1.125	-0.557	0.000	-0.099	0.072	1	0.00	0.03	0.03
1D	30	-22.479	-0.684	-0.557	0.000	-0.099	-0.167	1	0.00	0.03	0.03
1E	30	-6.381	-1.125	0.557	0.000	0.100	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1F	30	-6.381	-0.684	0.557	0.000	0.100	-0.167	1	0.00	0.01	0.02
1G	30	-6.381	-1.125	-0.557	0.000	-0.099	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1H	30	-6.381	-0.684	-0.557	0.000	-0.099	-0.167	1	0.00	0.01	0.02
1I	30	-23.449	-1.141	0.324	0.000	0.056	0.068	1	0.00	0.03	0.03
1J	30	-23.449	-0.668	0.324	0.000	0.056	-0.164	1	0.00	0.03	0.03
1K	30	-23.449	-1.141	-0.324	0.000	-0.056	0.068	1	0.00	0.03	0.03
1L	30	-23.449	-0.668	-0.324	0.000	-0.056	-0.164	1	0.00	0.03	0.03
1M	30	-5.411	-1.141	0.324	0.000	0.056	0.068	1	0.00	0.01	0.01
1N	30	-5.411	-0.668	0.324	0.000	0.056	-0.164	1	0.00	0.01	0.01
1O	30	-5.411	-1.141	-0.324	0.000	-0.056	0.068	1	0.00	0.01	0.01
1P	30	-5.411	-0.668	-0.324	0.000	-0.056	-0.164	1	0.00	0.01	0.01
1Q	30	-38.865	-1.553	0.211	0.000	0.035	0.262	1	0.01	0.04	0.05
1R	30	-38.865	-0.255	0.211	0.000	0.035	-0.358	1	0.00	0.04	0.05
1S	30	-38.865	-1.553	-0.211	0.000	-0.035	0.262	1	0.01	0.04	0.05
1T	30	-38.865	-0.255	-0.211	0.000	-0.035	-0.358	1	0.00	0.04	0.05
1U	30	10.005	-1.553	0.211	0.000	0.035	0.262	1	0.01	0.01	0.02
1V	30	10.005	-0.255	0.211	0.000	0.035	-0.358	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	10.005	-1.553	-0.211	0.000	-0.035	0.262	1	0.01	0.01	0.02
1X	30	10.005	-0.255	-0.211	0.000	-0.035	-0.358	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-42.102	-3.526	-0.001	0.000	0.003	0.033	1	0.01	0.05	0.05
7	30	-36.829	-2.985	-0.001	0.000	0.002	0.011	1	0.01	0.04	0.04
8	30	-45.669	-3.847	-0.001	0.000	0.002	0.045	1	0.01	0.05	0.05
1A	40	-22.489	-1.149	0.557	0.000	0.042	0.001	1	0.00	0.03	0.03
1B	40	-22.489	-0.708	0.557	0.000	0.042	-0.280	1	0.00	0.03	0.03
1C	40	-22.489	-1.149	-0.557	0.000	-0.042	0.001	1	0.00	0.03	0.03
1D	40	-22.489	-0.708	-0.557	0.000	-0.042	-0.280	1	0.00	0.03	0.03
1E	40	-6.391	-1.149	0.557	0.000	0.042	0.001	1	0.00	0.01	0.01
1F	40	-6.391	-0.708	0.557	0.000	0.042	-0.280	1	0.00	0.01	0.02
1G	40	-6.391	-1.149	-0.557	0.000	-0.042	0.001	1	0.00	0.01	0.01
1H	40	-6.391	-0.708	-0.557	0.000	-0.042	-0.280	1	0.00	0.01	0.02
1I	40	-23.459	-1.165	0.324	0.000	0.022	-0.003	1	0.00	0.03	0.03
1J	40	-23.459	-0.692	0.324	0.000	0.022	-0.276	1	0.00	0.03	0.03
1K	40	-23.459	-1.165	-0.324	0.000	-0.022	-0.003	1	0.00	0.03	0.03
1L	40	-23.459	-0.692	-0.324	0.000	-0.022	-0.276	1	0.00	0.03	0.03
1M	40	-5.421	-1.165	0.324	0.000	0.022	-0.003	1	0.00	0.01	0.01
1N	40	-5.421	-0.692	0.324	0.000	0.022	-0.276	1	0.00	0.01	0.01
1O	40	-5.421	-1.165	-0.324	0.000	-0.022	-0.003	1	0.00	0.01	0.01
1P	40	-5.421	-0.692	-0.324	0.000	-0.022	-0.276	1	0.00	0.01	0.01
1Q	40	-38.875	-1.577	0.211	0.000	0.013	0.234	1	0.01	0.04	0.05
1R	40	-38.875	-0.279	0.211	0.000	0.013	-0.513	1	0.00	0.04	0.06
1S	40	-38.875	-1.577	-0.211	0.000	-0.013	0.234	1	0.01	0.04	0.05
1T	40	-38.875	-0.279	-0.211	0.000	-0.013	-0.513	1	0.00	0.04	0.06
1U	40	9.995	-1.577	0.211	0.000	0.013	0.234	1	0.01	0.01	0.02
1V	40	9.995	-0.279	0.211	0.000	0.013	-0.513	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	9.995	-1.577	-0.211	0.000	-0.013	0.234	1	0.01	0.01	0.02
1X	40	9.995	-0.279	-0.211	0.000	-0.013	-0.513	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-42.116	-3.557	-0.001	0.000	0.003	-0.321	1	0.01	0.05	0.06
7	40	-36.842	-3.016	-0.001	0.000	0.002	-0.289	1	0.01	0.04	0.05
8	40	-45.682	-3.878	-0.001	0.000	0.002	-0.341	1	0.02	0.05	0.06
1A	50	-22.499	-1.173	0.557	0.000	-0.015	-0.072	1	0.00	0.03	0.03
1B	50	-22.499	-0.732	0.557	0.000	-0.015	-0.395	1	0.00	0.03	0.04
1C	50	-22.499	-1.173	-0.557	0.000	0.015	-0.072	1	0.00	0.03	0.03

1D	50	-22.499	-0.732	-0.557	0.000	0.015	-0.395	1	0.00	0.03	0.04
1E	50	-6.401	-1.173	0.557	0.000	-0.015	-0.072	1	0.00	0.01	0.01
1F	50	-6.401	-0.732	0.557	0.000	-0.015	-0.395	1	0.00	0.01	0.02
1G	50	-6.401	-1.173	-0.557	0.000	0.015	-0.072	1	0.00	0.01	0.01
1H	50	-6.401	-0.732	-0.557	0.000	0.015	-0.395	1	0.00	0.01	0.02
1I	50	-23.469	-1.189	0.324	0.000	-0.011	-0.076	1	0.00	0.03	0.03
1J	50	-23.469	-0.716	0.324	0.000	-0.011	-0.391	1	0.00	0.03	0.04
1K	50	-23.469	-1.189	-0.324	0.000	0.011	-0.076	1	0.00	0.03	0.03
1L	50	-23.469	-0.716	-0.324	0.000	0.011	-0.391	1	0.00	0.03	0.04
1M	50	-5.431	-1.189	0.324	0.000	-0.011	-0.076	1	0.00	0.01	0.01
1N	50	-5.431	-0.716	0.324	0.000	-0.011	-0.391	1	0.00	0.01	0.02
1O	50	-5.431	-1.189	-0.324	0.000	0.011	-0.076	1	0.00	0.01	0.01
1P	50	-5.431	-0.716	-0.324	0.000	0.011	-0.391	1	0.00	0.01	0.02
1Q	50	-38.885	-1.602	0.211	0.000	-0.009	0.204	1	0.01	0.04	0.05
1R	50	-38.885	-0.304	0.211	0.000	-0.009	-0.671	1	0.00	0.04	0.06
1S	50	-38.885	-1.602	-0.211	0.000	0.009	0.204	1	0.01	0.04	0.05
1T	50	-38.885	-0.304	-0.211	0.000	0.009	-0.671	1	0.00	0.04	0.06
1U	50	9.985	-1.602	0.211	0.000	-0.009	0.204	1	0.01	0.01	0.02
1V	50	9.985	-0.304	0.211	0.000	-0.009	-0.671	1	0.00	0.01	0.03
1W	50	9.985	-1.602	-0.211	0.000	0.009	0.204	1	0.01	0.01	0.02
1X	50	9.985	-0.304	-0.211	0.000	0.009	-0.671	1	0.00	0.01	0.03
2	50	-42.130	-3.589	-0.001	0.000	0.003	-0.678	1	0.01	0.05	0.07
7	50	-36.855	-3.048	-0.001	0.000	0.002	-0.592	1	0.01	0.04	0.06
8	50	-45.695	-3.910	-0.001	0.000	0.003	-0.730	1	0.02	0.05	0.07
1A	60	-22.509	-1.197	0.557	0.000	-0.073	-0.147	1	0.00	0.03	0.03
1B	60	-22.509	-0.756	0.557	0.000	-0.073	-0.513	1	0.00	0.03	0.04
1C	60	-22.509	-1.197	-0.557	0.000	0.073	-0.147	1	0.00	0.03	0.03
1D	60	-22.509	-0.756	-0.557	0.000	0.073	-0.513	1	0.00	0.03	0.04
1E	60	-6.411	-1.197	0.557	0.000	-0.073	-0.147	1	0.00	0.01	0.01
1F	60	-6.411	-0.756	0.557	0.000	-0.073	-0.513	1	0.00	0.01	0.02
1G	60	-6.411	-1.197	-0.557	0.000	0.073	-0.147	1	0.00	0.01	0.01
1H	60	-6.411	-0.756	-0.557	0.000	0.073	-0.513	1	0.00	0.01	0.02
1I	60	-23.479	-1.213	0.324	0.000	-0.044	-0.152	1	0.00	0.03	0.03
1J	60	-23.479	-0.740	0.324	0.000	-0.044	-0.508	1	0.00	0.03	0.04
1K	60	-23.479	-1.213	-0.324	0.000	0.044	-0.152	1	0.00	0.03	0.03
1L	60	-23.479	-0.740	-0.324	0.000	0.044	-0.508	1	0.00	0.03	0.04
1M	60	-5.441	-1.213	0.324	0.000	-0.044	-0.152	1	0.00	0.01	0.01
1N	60	-5.441	-0.740	0.324	0.000	-0.044	-0.508	1	0.00	0.01	0.02
1O	60	-5.441	-1.213	-0.324	0.000	0.044	-0.152	1	0.00	0.01	0.01
1P	60	-5.441	-0.740	-0.324	0.000	0.044	-0.508	1	0.00	0.01	0.02
1Q	60	-38.895	-1.626	0.211	0.000	-0.031	0.171	1	0.01	0.04	0.05
1R	60	-38.895	-0.328	0.211	0.000	-0.031	-0.831	1	0.00	0.04	0.07
1S	60	-38.895	-1.626	-0.211	0.000	0.031	0.171	1	0.01	0.04	0.05
1T	60	-38.895	-0.328	-0.211	0.000	0.031	-0.831	1	0.00	0.04	0.07
1U	60	9.975	-1.626	0.211	0.000	-0.031	0.171	1	0.01	0.01	0.02
1V	60	9.975	-0.328	0.211	0.000	-0.031	-0.831	1	0.00	0.01	0.03
1W	60	9.975	-1.626	-0.211	0.000	0.031	0.171	1	0.01	0.01	0.02
1X	60	9.975	-0.328	-0.211	0.000	0.031	-0.831	1	0.00	0.01	0.03
2	60	-42.144	-3.620	-0.001	0.000	0.003	-1.039	1	0.01	0.05	0.07
7	60	-36.868	-3.079	-0.001	0.000	0.002	-0.899	1	0.01	0.04	0.07
8	60	-45.708	-3.941	-0.001	0.000	0.003	-1.123	1	0.02	0.05	0.08
1A	70	-22.519	-1.221	0.557	0.000	-0.130	-0.225	1	0.00	0.03	0.04
1B	70	-22.519	-0.780	0.557	0.000	-0.130	-0.633	1	0.00	0.03	0.05
1C	70	-22.519	-1.221	-0.557	0.000	0.130	-0.225	1	0.00	0.03	0.04
1D	70	-22.519	-0.780	-0.557	0.000	0.130	-0.633	1	0.00	0.03	0.05
1E	70	-6.421	-1.221	0.557	0.000	-0.130	-0.225	1	0.00	0.01	0.02
1F	70	-6.421	-0.780	0.557	0.000	-0.130	-0.633	1	0.00	0.01	0.03
1G	70	-6.421	-1.221	-0.557	0.000	0.130	-0.225	1	0.00	0.01	0.02
1H	70	-6.421	-0.780	-0.557	0.000	0.130	-0.633	1	0.00	0.01	0.03
1I	70	-23.489	-1.237	0.324	0.000	-0.078	-0.230	1	0.00	0.03	0.04
1J	70	-23.489	-0.764	0.324	0.000	-0.078	-0.627	1	0.00	0.03	0.05
1K	70	-23.489	-1.237	-0.324	0.000	0.078	-0.230	1	0.00	0.03	0.04
1L	70	-23.489	-0.764	-0.324	0.000	0.078	-0.627	1	0.00	0.03	0.05
1M	70	-5.451	-1.237	0.324	0.000	-0.078	-0.230	1	0.00	0.01	0.02
1N	70	-5.451	-0.764	0.324	0.000	-0.078	-0.627	1	0.00	0.01	0.03
1O	70	-5.451	-1.237	-0.324	0.000	0.078	-0.230	1	0.00	0.01	0.02
1P	70	-5.451	-0.764	-0.324	0.000	0.078	-0.627	1	0.00	0.01	0.03
1Q	70	-38.905	-1.650	0.211	0.000	-0.053	0.136	1	0.01	0.04	0.05
1R	70	-38.905	-0.352	0.211	0.000	-0.053	-0.993	1	0.00	0.04	0.07
1S	70	-38.905	-1.650	-0.211	0.000	0.053	0.136	1	0.01	0.04	0.05
1T	70	-38.905	-0.352	-0.211	0.000	0.053	-0.993	1	0.00	0.04	0.07
1U	70	9.965	-1.650	0.211	0.000	-0.053	0.136	1	0.01	0.01	0.02
1V	70	9.965	-0.352	0.211	0.000	-0.053	-0.993	1	0.00	0.01	0.04
1W	70	9.965	-1.650	-0.211	0.000	0.053	0.136	1	0.01	0.01	0.02
1X	70	9.965	-0.352	-0.211	0.000	0.053	-0.993	1	0.00	0.01	0.04
2	70	-42.158	-3.651	-0.001	0.000	0.003	-1.402	1	0.01	0.05	0.08
7	70	-36.881	-3.110	-0.001	0.000	0.002	-1.208	1	0.01	0.04	0.07
8	70	-45.721	-3.972	-0.001	0.000	0.003	-1.518	1	0.02	0.05	0.09
1A	80	-22.529	-1.246	0.557	0.000	-0.188	-0.305	1	0.00	0.03	0.04
1B	80	-22.529	-0.804	0.557	0.000	-0.188	-0.755	1	0.00	0.03	0.06
1C	80	-22.529	-1.246	-0.557	0.000	0.188	-0.305	1	0.00	0.03	0.04
1D	80	-22.529	-0.804	-0.557	0.000	0.188	-0.755	1	0.00	0.03	0.06
1E	80	-6.431	-1.246	0.557	0.000	-0.188	-0.305	1	0.00	0.01	0.03
1F	80	-6.431	-0.804	0.557	0.000	-0.188	-0.755	1	0.00	0.01	0.04
1G	80	-6.431	-1.246	-0.557	0.000	0.188	-0.305	1	0.00	0.01	0.03
1H	80	-6.431	-0.804	-0.557	0.000	0.188	-0.755	1	0.00	0.01	0.04
1I	80	-23.499	-1.261	0.324	0.000	-0.111	-0.311	1	0.00	0.03	0.04
1J	80	-23.499	-0.788	0.324	0.000	-0.111	-0.749	1	0.00	0.03	0.05
1K	80	-23.499	-1.261	-0.324	0.000	0.111	-0.311	1	0.00	0.03	0.04
1L	80	-23.499	-0.788	-0.324	0.000	0.111	-0.749	1	0.00	0.03	0.05
1M	80	-5.461	-1.261	0.324	0.000	-0.111	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
1N	80	-5.461	-0.788	0.324	0.000	-0.111	-0.749	1	0.00	0.01	0.03
1O	80	-5.461	-1.261	-0.324	0.000	0.111	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
1P	80	-5.461	-0.788	-0.324	0.000	0.111	-0.749	1	0.00	0.01	0.03
1Q	80	-38.915	-1.674	0.211	0.000	-0.075	0.098	1	0.01	0.04	0.05

1R	80	-38.915	-0.376	0.211	0.000	-0.075	-1.158	1	0.00	0.04	0.08
1S	80	-38.915	-1.674	-0.211	0.000	0.075	0.098	1	0.01	0.04	0.05
1T	80	-38.915	-0.376	-0.211	0.000	0.075	-1.158	1	0.00	0.04	0.08
1U	80	9.955	-1.674	0.211	0.000	-0.075	0.098	1	0.01	0.01	0.02
1V	80	9.955	-0.376	0.211	0.000	-0.075	-1.158	1	0.00	0.01	0.05
1W	80	9.955	-1.674	-0.211	0.000	0.075	0.098	1	0.01	0.01	0.02
1X	80	9.955	-0.376	-0.211	0.000	0.075	-1.158	1	0.00	0.01	0.05
2	80	-42.172	-3.682	-0.001	0.000	0.003	-1.769	1	0.01	0.05	0.09
7	80	-36.894	-3.141	-0.001	0.000	0.002	-1.521	1	0.01	0.04	0.08
8	80	-45.734	-4.003	-0.001	0.000	0.003	-1.917	1	0.02	0.05	0.10
1A	90	-22.539	-1.270	0.557	0.000	-0.245	-0.388	1	0.00	0.03	0.05
1B	90	-22.539	-0.828	0.557	0.000	-0.245	-0.879	1	0.00	0.03	0.06
1C	90	-22.539	-1.270	-0.557	0.000	0.245	-0.388	1	0.00	0.03	0.05
1D	90	-22.539	-0.828	-0.557	0.000	0.245	-0.879	1	0.00	0.03	0.06
1E	90	-6.441	-1.270	0.557	0.000	-0.245	-0.388	1	0.00	0.01	0.03
1F	90	-6.441	-0.828	0.557	0.000	-0.245	-0.879	1	0.00	0.01	0.04
1G	90	-6.441	-1.270	-0.557	0.000	0.245	-0.388	1	0.00	0.01	0.03
1H	90	-6.441	-0.828	-0.557	0.000	0.245	-0.879	1	0.00	0.01	0.04
1I	90	-23.509	-1.285	0.324	0.000	-0.145	-0.394	1	0.00	0.03	0.04
1J	90	-23.509	-0.812	0.324	0.000	-0.145	-0.873	1	0.00	0.03	0.06
1K	90	-23.509	-1.285	-0.324	0.000	0.145	-0.394	1	0.00	0.03	0.04
1L	90	-23.509	-0.812	-0.324	0.000	0.145	-0.873	1	0.00	0.03	0.06
1M	90	-5.471	-1.285	0.324	0.000	-0.145	-0.394	1	0.00	0.01	0.02
1N	90	-5.471	-0.812	0.324	0.000	-0.145	-0.873	1	0.00	0.01	0.04
1O	90	-5.471	-1.285	-0.324	0.000	0.145	-0.394	1	0.00	0.01	0.02
1P	90	-5.471	-0.812	-0.324	0.000	0.145	-0.873	1	0.00	0.01	0.04
1Q	90	-38.925	-1.698	0.211	0.000	-0.097	0.058	1	0.01	0.04	0.05
1R	90	-38.925	-0.400	0.211	0.000	-0.097	-1.325	1	0.00	0.04	0.08
1S	90	-38.925	-1.698	-0.211	0.000	0.097	0.058	1	0.01	0.04	0.05
1T	90	-38.925	-0.400	-0.211	0.000	0.097	-1.325	1	0.00	0.04	0.08
1U	90	9.945	-1.698	0.211	0.000	-0.097	0.058	1	0.01	0.01	0.02
1V	90	9.945	-0.400	0.211	0.000	-0.097	-1.325	1	0.00	0.01	0.05
1W	90	9.945	-1.698	-0.211	0.000	0.097	0.058	1	0.01	0.01	0.02
1X	90	9.945	-0.400	-0.211	0.000	0.097	-1.325	1	0.00	0.01	0.05
2	90	-42.186	-3.714	-0.001	0.000	0.003	-2.139	1	0.01	0.05	0.10
7	90	-36.907	-3.173	-0.001	0.000	0.002	-1.836	1	0.01	0.04	0.09
8	90	-45.747	-4.035	-0.001	0.000	0.003	-2.319	1	0.02	0.05	0.11
1A	100	-22.549	-1.294	0.557	0.000	-0.302	-0.473	1	0.01	0.03	0.05
1B	100	-22.549	-0.852	0.557	0.000	-0.302	-1.007	1	0.00	0.03	0.07
1C	100	-22.549	-1.294	-0.557	0.000	0.302	-0.473	1	0.01	0.03	0.05
1D	100	-22.549	-0.852	-0.557	0.000	0.302	-1.007	1	0.00	0.03	0.07
1E	100	-6.451	-1.294	0.557	0.000	-0.302	-0.473	1	0.01	0.01	0.04
1F	100	-6.451	-0.852	0.557	0.000	-0.302	-1.007	1	0.00	0.01	0.05
1G	100	-6.451	-1.294	-0.557	0.000	0.302	-0.473	1	0.01	0.01	0.04
1H	100	-6.451	-0.852	-0.557	0.000	0.302	-1.007	1	0.00	0.01	0.05
1I	100	-23.519	-1.310	0.324	0.000	-0.178	-0.480	1	0.01	0.03	0.05
1J	100	-23.519	-0.836	0.324	0.000	-0.178	-1.000	1	0.00	0.03	0.06
1K	100	-23.519	-1.310	-0.324	0.000	0.178	-0.480	1	0.01	0.03	0.05
1L	100	-23.519	-0.836	-0.324	0.000	0.178	-1.000	1	0.00	0.03	0.06
1M	100	-5.481	-1.310	0.324	0.000	-0.178	-0.480	1	0.01	0.01	0.03
1N	100	-5.481	-0.836	0.324	0.000	-0.178	-1.000	1	0.00	0.01	0.04
1O	100	-5.481	-1.310	-0.324	0.000	0.178	-0.480	1	0.01	0.01	0.03
1P	100	-5.481	-0.836	-0.324	0.000	0.178	-1.000	1	0.00	0.01	0.04
1Q	100	-38.935	-1.722	0.211	0.000	-0.119	0.015	1	0.01	0.04	0.05
1R	100	-38.935	-0.424	0.211	0.000	-0.119	-1.495	1	0.00	0.04	0.09
1S	100	-38.935	-1.722	-0.211	0.000	0.119	0.015	1	0.01	0.04	0.05
1T	100	-38.935	-0.424	-0.211	0.000	0.119	-1.495	1	0.00	0.04	0.09
1U	100	9.935	-1.722	0.211	0.000	-0.119	0.015	1	0.01	0.01	0.02
1V	100	9.935	-0.424	0.211	0.000	-0.119	-1.495	1	0.00	0.01	0.06
1W	100	9.935	-1.722	-0.211	0.000	0.119	0.015	1	0.01	0.01	0.02
1X	100	9.935	-0.424	-0.211	0.000	0.119	-1.495	1	0.00	0.01	0.06
2	100	-42.200	-3.745	-0.001	0.000	0.003	-2.512	1	0.01	0.05	0.11
7	100	-36.920	-3.204	-0.001	0.000	0.002	-2.155	1	0.01	0.04	0.10
8	100	-45.760	-4.066	-0.001	0.000	0.003	-2.724	1	0.02	0.05	0.12

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											
1A	-22.549	-0.302	-0.473	1	0.7721	0.9719	0.9920	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1B	-22.549	-0.302	-1.007	1	0.7721	0.9719	0.9969	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1C	-22.549	0.302	-0.473	1	0.7721	0.9719	0.9920	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1D	-22.549	0.302	-1.007	1	0.7721	0.9719	0.9969	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1E	-6.451	-0.302	-0.473	1	0.7721	0.9920	0.9977	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1F	-6.451	-0.302	-1.007	1	0.7721	0.9920	0.9991	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1G	-6.451	0.302	-0.473	1	0.7721	0.9920	0.9977	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1H	-6.451	0.302	-1.007	1	0.7721	0.9920	0.9991	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1I	-23.519	-0.178	-0.480	1	0.7721	0.9707	0.9918	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1J	-23.519	-0.178	-1.000	1	0.7721	0.9707	0.9968	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1K	-23.519	0.178	-0.480	1	0.7721	0.9707	0.9918	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1L	-23.519	0.178	-1.000	1	0.7721	0.9707	0.9968	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1M	-5.481	-0.178	-0.480	1	0.7721	0.9932	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1N	-5.481	-0.178	-1.000	1	0.7721	0.9932	0.9992	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1O	-5.481	0.178	-0.480	1	0.7721	0.9932	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1P	-5.481	0.178	-1.000	1	0.7721	0.9932	0.9992	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1Q	-38.935	-0.119	0.332	1	0.7721	0.9515	1.0003	--	--	0.06	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1R	-38.935	-0.119	-1.495	1	0.7721	0.9515	0.9966	--	--	0.06	--	0.10	Snell. 'zx'= 38
1S	-38.935	0.119	0.332	1	0.7721	0.9515	1.0003	--	--	0.06	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1T	-38.935	0.119	-1.495	1	0.7721	0.9515	0.9966	--	--	0.06	--	0.10	Snell. 'zx'= 38
2	-42.200	0.003	-2.512	1	0.7721	1.0039	0.9872	--	--	0.06	--	0.13	Snell. 'zx'= 38

7 -36.920 0.002 -2.155 1 0.7721 1.0037 0.9891 -- -- 0.05 -- 0.11 Snell. 'zx'= 38
8 -45.760 0.003 -2.724 1 0.7721 1.0047 0.9859 -- -- 0.07 -- 0.14 Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 32 NI 4666 NF 4667 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	cm	kN			kN*m							
1A	0	-14.672	-0.024	0.528	0.000	0.411	0.109	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-14.672	0.269	0.528	0.000	0.411	-0.152	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-14.672	-0.024	-0.533	0.000	-0.419	0.109	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-14.672	0.269	-0.533	0.000	-0.419	-0.152	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-2.266	-0.024	0.528	0.000	0.411	0.109	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	-2.266	0.269	0.528	0.000	0.411	-0.152	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-2.266	-0.024	-0.533	0.000	-0.419	0.109	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	-2.266	0.269	-0.533	0.000	-0.419	-0.152	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-14.296	0.003	0.640	0.000	0.498	0.087	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-14.296	0.242	0.640	0.000	0.498	-0.130	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-14.296	0.003	-0.644	0.000	-0.506	0.087	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-14.296	0.242	-0.644	0.000	-0.506	-0.130	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-2.642	0.003	0.640	0.000	0.498	0.087	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-2.642	0.242	0.640	0.000	0.498	-0.130	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-2.642	0.003	-0.644	0.000	-0.506	0.087	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-2.642	0.242	-0.644	0.000	-0.506	-0.130	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-26.253	0.019	0.318	0.000	0.225	0.047	1	0.00	0.03	0.04	
1R	0	-26.253	0.226	0.318	0.000	0.225	-0.090	1	0.00	0.03	0.04	
1S	0	-26.253	0.019	-0.323	0.000	-0.232	0.047	1	0.00	0.03	0.04	
1T	0	-26.253	0.226	-0.323	0.000	-0.232	-0.090	1	0.00	0.03	0.04	
1U	0	9.315	0.019	0.318	0.000	0.225	0.047	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	9.315	0.226	0.318	0.000	0.225	-0.090	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	9.315	0.019	-0.323	0.000	-0.232	0.047	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	9.315	0.226	-0.323	0.000	-0.232	-0.090	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-22.900	0.114	-0.007	0.000	-0.011	-0.046	1	0.00	0.03	0.03	
7	0	-20.100	0.125	-0.006	0.000	-0.009	-0.042	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-24.360	0.109	-0.007	0.000	-0.011	-0.049	1	0.00	0.03	0.03	
1A	10	-14.683	-0.048	0.528	0.000	0.358	0.106	1	0.00	0.02	0.04	
1B	10	-14.683	0.245	0.528	0.000	0.358	-0.127	1	0.00	0.02	0.04	
1C	10	-14.683	-0.048	-0.533	0.000	-0.365	0.106	1	0.00	0.02	0.04	
1D	10	-14.683	0.245	-0.533	0.000	-0.365	-0.127	1	0.00	0.02	0.04	
1E	10	-2.276	-0.048	0.528	0.000	0.358	0.106	1	0.00	0.00	0.02	
1F	10	-2.276	0.245	0.528	0.000	0.358	-0.127	1	0.00	0.00	0.02	
1G	10	-2.276	-0.048	-0.533	0.000	-0.365	0.106	1	0.00	0.00	0.02	
1H	10	-2.276	0.245	-0.533	0.000	-0.365	-0.127	1	0.00	0.00	0.03	
1I	10	-14.307	-0.021	0.640	0.000	0.434	0.086	1	0.00	0.02	0.04	
1J	10	-14.307	0.218	0.640	0.000	0.434	-0.106	1	0.00	0.02	0.04	
1K	10	-14.307	-0.021	-0.644	0.000	-0.441	0.086	1	0.00	0.02	0.04	
1L	10	-14.307	0.218	-0.644	0.000	-0.441	-0.106	1	0.00	0.02	0.04	
1M	10	-2.652	-0.021	0.640	0.000	0.434	0.086	1	0.00	0.00	0.03	
1N	10	-2.652	0.218	0.640	0.000	0.434	-0.106	1	0.00	0.00	0.03	
1O	10	-2.652	-0.021	-0.644	0.000	-0.441	0.086	1	0.00	0.00	0.03	
1P	10	-2.652	0.218	-0.644	0.000	-0.441	-0.106	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	10	-26.264	-0.005	0.318	0.000	0.193	0.048	1	0.00	0.03	0.04	
1R	10	-26.264	0.202	0.318	0.000	0.193	-0.069	1	0.00	0.03	0.04	
1S	10	-26.264	-0.005	-0.323	0.000	-0.200	0.048	1	0.00	0.03	0.04	
1T	10	-26.264	0.202	-0.323	0.000	-0.200	-0.069	1	0.00	0.03	0.04	
1U	10	9.305	-0.005	0.318	0.000	0.193	0.048	1	0.00	0.01	0.02	
1V	10	9.305	0.202	0.318	0.000	0.193	-0.069	1	0.00	0.01	0.02	
1W	10	9.305	-0.005	-0.323	0.000	-0.200	0.048	1	0.00	0.01	0.02	
1X	10	9.305	0.202	-0.323	0.000	-0.200	-0.069	1	0.00	0.01	0.02	
2	10	-22.913	0.083	-0.007	0.000	-0.010	-0.036	1	0.00	0.03	0.03	
7	10	-20.113	0.093	-0.006	0.000	-0.008	-0.031	1	0.00	0.02	0.02	
8	10	-24.373	0.077	-0.007	0.000	-0.010	-0.039	1	0.00	0.03	0.03	
1A	20	-14.693	-0.073	0.528	0.000	0.305	0.100	1	0.00	0.02	0.04	
1B	20	-14.693	0.221	0.528	0.000	0.305	-0.103	1	0.00	0.02	0.04	
1C	20	-14.693	-0.073	-0.533	0.000	-0.311	0.100	1	0.00	0.02	0.04	
1D	20	-14.693	0.221	-0.533	0.000	-0.311	-0.103	1	0.00	0.02	0.04	
1E	20	-2.286	-0.073	0.528	0.000	0.305	0.100	1	0.00	0.00	0.02	
1F	20	-2.286	0.221	0.528	0.000	0.305	-0.103	1	0.00	0.00	0.02	
1G	20	-2.286	-0.073	-0.533	0.000	-0.311	0.100	1	0.00	0.00	0.02	
1H	20	-2.286	0.221	-0.533	0.000	-0.311	-0.103	1	0.00	0.00	0.02	
1I	20	-14.317	-0.045	0.640	0.000	0.370	0.082	1	0.00	0.02	0.04	
1J	20	-14.317	0.194	0.640	0.000	0.370	-0.086	1	0.00	0.02	0.04	
1K	20	-14.317	-0.045	-0.644	0.000	-0.376	0.082	1	0.00	0.02	0.04	
1L	20	-14.317	0.194	-0.644	0.000	-0.376	-0.086	1	0.00	0.02	0.04	
1M	20	-2.662	-0.045	0.640	0.000	0.370	0.082	1	0.00	0.00	0.02	
1N	20	-2.662	0.194	0.640	0.000	0.370	-0.086	1	0.00	0.00	0.02	
1O	20	-2.662	-0.045	-0.644	0.000	-0.376	0.082	1	0.00	0.00	0.03	
1P	20	-2.662	0.194	-0.644	0.000	-0.376	-0.086	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	20	-26.274	-0.029	0.318	0.000	0.161	0.046	1	0.00	0.03	0.04	
1R	20	-26.274	0.178	0.318	0.000	0.161	-0.050	1	0.00	0.03	0.04	
1S	20	-26.274	-0.029	-0.323	0.000	-0.167	0.046	1	0.00	0.03	0.04	
1T	20	-26.274	0.178	-0.323	0.000	-0.167	-0.050	1	0.00	0.03	0.04	
1U	20	9.295	-0.029	0.318	0.000	0.161	0.046	1	0.00	0.01	0.02	
1V	20	9.295	0.178	0.318	0.000	0.161	-0.050	1	0.00	0.01	0.02	
1W	20	9.295	-0.029	-0.323	0.000	-0.167	0.046	1	0.00	0.01	0.02	
1X	20	9.295	0.178	-0.323	0.000	-0.167	-0.050	1	0.00	0.01	0.02	
2	20	-22.926	0.051	-0.007	0.000	-0.009	-0.030	1	0.00	0.03	0.03	
7	20	-20.126	0.062	-0.006	0.000	-0.008	-0.023	1	0.00	0.02	0.02	
8	20	-24.386	0.046	-0.007	0.000	-0.009	-0.033	1	0.00	0.03	0.03	

1A	30	-14.703	-0.097	0.528	0.000	0.252	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1B	30	-14.703	0.197	0.528	0.000	0.252	-0.082	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-14.703	-0.097	-0.533	0.000	-0.258	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1D	30	-14.703	0.197	-0.533	0.000	-0.258	-0.082	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-2.296	-0.097	0.528	0.000	0.252	0.091	1	0.00	0.00	0.02
1F	30	-2.296	0.197	0.528	0.000	0.252	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-2.296	-0.097	-0.533	0.000	-0.258	0.091	1	0.00	0.00	0.02
1H	30	-2.296	0.197	-0.533	0.000	-0.258	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-14.327	-0.070	0.640	0.000	0.305	0.076	1	0.00	0.02	0.03
1J	30	-14.327	0.170	0.640	0.000	0.305	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-14.327	-0.070	-0.644	0.000	-0.311	0.076	1	0.00	0.02	0.03
1L	30	-14.327	0.170	-0.644	0.000	-0.311	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.672	-0.070	0.640	0.000	0.305	0.076	1	0.00	0.00	0.02
1N	30	-2.672	0.170	0.640	0.000	0.305	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-2.672	-0.070	-0.644	0.000	-0.311	0.076	1	0.00	0.00	0.02
1P	30	-2.672	0.170	-0.644	0.000	-0.311	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-26.284	-0.053	0.318	0.000	0.129	0.042	1	0.00	0.03	0.04
1R	30	-26.284	0.154	0.318	0.000	0.129	-0.033	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-26.284	-0.053	-0.323	0.000	-0.135	0.042	1	0.00	0.03	0.04
1T	30	-26.284	0.154	-0.323	0.000	-0.135	-0.033	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	9.285	-0.053	0.318	0.000	0.129	0.042	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	9.285	0.154	0.318	0.000	0.129	-0.033	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.285	-0.053	-0.323	0.000	-0.135	0.042	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	9.285	0.154	-0.323	0.000	-0.135	-0.033	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-22.939	0.020	-0.007	0.000	-0.009	-0.026	1	0.00	0.03	0.03
7	30	-20.139	0.031	-0.006	0.000	-0.007	-0.019	1	0.00	0.02	0.02
8	30	-24.399	0.015	-0.007	0.000	-0.009	-0.030	1	0.00	0.03	0.03
1A	40	-14.713	-0.121	0.528	0.000	0.199	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1B	40	-14.713	0.173	0.528	0.000	0.199	-0.064	1	0.00	0.02	0.03
1C	40	-14.713	-0.121	-0.533	0.000	-0.204	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1D	40	-14.713	0.173	-0.533	0.000	-0.204	-0.064	1	0.00	0.02	0.03
1E	40	-2.306	-0.121	0.528	0.000	0.199	0.080	1	0.00	0.00	0.02
1F	40	-2.306	0.173	0.528	0.000	0.199	-0.064	1	0.00	0.00	0.01
1G	40	-2.306	-0.121	-0.533	0.000	-0.204	0.080	1	0.00	0.00	0.02
1H	40	-2.306	0.173	-0.533	0.000	-0.204	-0.064	1	0.00	0.00	0.02
1I	40	-14.337	-0.094	0.640	0.000	0.241	0.068	1	0.00	0.02	0.03
1J	40	-14.337	0.146	0.640	0.000	0.241	-0.051	1	0.00	0.02	0.03
1K	40	-14.337	-0.094	-0.644	0.000	-0.246	0.068	1	0.00	0.02	0.03
1L	40	-14.337	0.146	-0.644	0.000	-0.246	-0.051	1	0.00	0.02	0.03
1M	40	-2.682	-0.094	0.640	0.000	0.241	0.068	1	0.00	0.00	0.02
1N	40	-2.682	0.146	0.640	0.000	0.241	-0.051	1	0.00	0.00	0.02
1O	40	-2.682	-0.094	-0.644	0.000	-0.246	0.068	1	0.00	0.00	0.02
1P	40	-2.682	0.146	-0.644	0.000	-0.246	-0.051	1	0.00	0.00	0.02
1Q	40	-26.294	-0.078	0.318	0.000	0.097	0.035	1	0.00	0.03	0.04
1R	40	-26.294	0.130	0.318	0.000	0.097	-0.019	1	0.00	0.03	0.04
1S	40	-26.294	-0.078	-0.323	0.000	-0.102	0.035	1	0.00	0.03	0.04
1T	40	-26.294	0.130	-0.323	0.000	-0.102	-0.019	1	0.00	0.03	0.04
1U	40	9.275	-0.078	0.318	0.000	0.097	0.035	1	0.00	0.01	0.02
1V	40	9.275	0.130	0.318	0.000	0.097	-0.019	1	0.00	0.01	0.02
1W	40	9.275	-0.078	-0.323	0.000	-0.102	0.035	1	0.00	0.01	0.02
1X	40	9.275	0.130	-0.323	0.000	-0.102	-0.019	1	0.00	0.01	0.02
2	40	-22.952	-0.011	-0.007	0.000	-0.008	-0.026	1	0.00	0.03	0.03
7	40	-20.152	-0.001	-0.006	0.000	-0.007	-0.017	1	0.00	0.02	0.02
8	40	-24.412	-0.016	-0.007	0.000	-0.008	-0.030	1	0.00	0.03	0.03
1A	50	-14.723	-0.145	0.528	0.000	0.146	0.067	1	0.00	0.02	0.03
1B	50	-14.723	0.149	0.528	0.000	0.146	-0.047	1	0.00	0.02	0.03
1C	50	-14.723	-0.145	-0.533	0.000	-0.151	0.067	1	0.00	0.02	0.03
1D	50	-14.723	0.149	-0.533	0.000	-0.151	-0.047	1	0.00	0.02	0.03
1E	50	-2.317	-0.145	0.528	0.000	0.146	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1F	50	-2.317	0.149	0.528	0.000	0.146	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1G	50	-2.317	-0.145	-0.533	0.000	-0.151	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1H	50	-2.317	0.149	-0.533	0.000	-0.151	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1I	50	-14.347	-0.118	0.640	0.000	0.177	0.057	1	0.00	0.02	0.03
1J	50	-14.347	0.122	0.640	0.000	0.177	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1K	50	-14.347	-0.118	-0.644	0.000	-0.181	0.057	1	0.00	0.02	0.03
1L	50	-14.347	0.122	-0.644	0.000	-0.181	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1M	50	-2.693	-0.118	0.640	0.000	0.177	0.057	1	0.00	0.00	0.01
1N	50	-2.693	0.122	0.640	0.000	0.177	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1O	50	-2.693	-0.118	-0.644	0.000	-0.181	0.057	1	0.00	0.00	0.01
1P	50	-2.693	0.122	-0.644	0.000	-0.181	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1Q	50	-26.304	-0.102	0.318	0.000	0.065	0.026	1	0.00	0.03	0.03
1R	50	-26.304	0.106	0.318	0.000	0.065	-0.007	1	0.00	0.03	0.03
1S	50	-26.304	-0.102	-0.323	0.000	-0.070	0.026	1	0.00	0.03	0.03
1T	50	-26.304	0.106	-0.323	0.000	-0.070	-0.007	1	0.00	0.03	0.03
1U	50	9.264	-0.102	0.318	0.000	0.065	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1V	50	9.264	0.106	0.318	0.000	0.065	-0.007	1	0.00	0.01	0.01
1W	50	9.264	-0.102	-0.323	0.000	-0.070	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1X	50	9.264	0.106	-0.323	0.000	-0.070	-0.007	1	0.00	0.01	0.01
2	50	-22.965	-0.042	-0.007	0.000	-0.007	-0.028	1	0.00	0.03	0.03
7	50	-20.165	-0.032	-0.006	0.000	-0.006	-0.019	1	0.00	0.02	0.02
8	50	-24.425	-0.048	-0.007	0.000	-0.007	-0.033	1	0.00	0.03	0.03
1A	60	-14.734	-0.169	0.528	0.000	0.093	0.051	1	0.00	0.02	0.02
1B	60	-14.734	0.125	0.528	0.000	0.093	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
1C	60	-14.734	-0.169	-0.533	0.000	-0.097	0.051	1	0.00	0.02	0.02
1D	60	-14.734	0.125	-0.533	0.000	-0.097	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
1E	60	-2.327	-0.169	0.528	0.000	0.093	0.051	1	0.00	0.00	0.01
1F	60	-2.327	0.125	0.528	0.000	0.093	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1G	60	-2.327	-0.169	-0.533	0.000	-0.097	0.051	1	0.00	0.00	0.01
1H	60	-2.327	0.125	-0.533	0.000	-0.097	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1I	60	-14.358	-0.142	0.640	0.000	0.112	0.044	1	0.00	0.02	0.02
1J	60	-14.358	0.098	0.640	0.000	0.112	-0.027	1	0.00	0.02	0.02
1K	60	-14.358	-0.142	-0.644	0.000	-0.117	0.044	1	0.00	0.02	0.02
1L	60	-14.358	0.098	-0.644	0.000	-0.117	-0.027	1	0.00	0.02	0.02
1M	60	-2.703	-0.142	0.640	0.000	0.112	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1N	60	-2.703	0.098	0.640	0.000	0.112	-0.027	1	0.00	0.00	0.01

1O	60	-2.703	-0.142	-0.644	0.000	-0.117	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1P	60	-2.703	0.098	-0.644	0.000	-0.117	-0.027	1	0.00	0.00	0.01
1Q	60	-26.315	-0.126	0.318	0.000	0.033	0.015	1	0.00	0.03	0.03
1R	60	-26.315	0.082	0.318	0.000	0.033	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1S	60	-26.315	-0.126	-0.323	0.000	-0.037	0.015	1	0.00	0.03	0.03
1T	60	-26.315	0.082	-0.323	0.000	-0.037	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1U	60	9.254	-0.126	0.318	0.000	0.033	0.015	1	0.00	0.01	0.01
1V	60	9.254	0.082	0.318	0.000	0.033	0.002	1	0.00	0.01	0.01
1W	60	9.254	-0.126	-0.323	0.000	-0.037	0.015	1	0.00	0.01	0.01
1X	60	9.254	0.082	-0.323	0.000	-0.037	0.002	1	0.00	0.01	0.01
2	60	-22.978	-0.074	-0.007	0.000	-0.007	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
7	60	-20.178	-0.063	-0.006	0.000	-0.006	-0.023	1	0.00	0.02	0.02
8	60	-24.438	-0.079	-0.007	0.000	-0.007	-0.040	1	0.00	0.03	0.03
1A	70	-14.744	-0.193	0.528	0.000	0.040	0.033	1	0.00	0.02	0.02
1B	70	-14.744	0.101	0.528	0.000	0.040	-0.022	1	0.00	0.02	0.02
1C	70	-14.744	-0.193	-0.533	0.000	-0.044	0.033	1	0.00	0.02	0.02
1D	70	-14.744	0.101	-0.533	0.000	-0.044	-0.022	1	0.00	0.02	0.02
1E	70	-2.337	-0.193	0.528	0.000	0.040	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1F	70	-2.337	0.101	0.528	0.000	0.040	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1G	70	-2.337	-0.193	-0.533	0.000	-0.044	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1H	70	-2.337	0.101	-0.533	0.000	-0.044	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1I	70	-14.368	-0.166	0.640	0.000	0.048	0.028	1	0.00	0.02	0.02
1J	70	-14.368	0.074	0.640	0.000	0.048	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
1K	70	-14.368	-0.166	-0.644	0.000	-0.052	0.028	1	0.00	0.02	0.02
1L	70	-14.368	0.074	-0.644	0.000	-0.052	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
1M	70	-2.713	-0.166	0.640	0.000	0.048	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1N	70	-2.713	0.074	0.640	0.000	0.048	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1O	70	-2.713	-0.166	-0.644	0.000	-0.052	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1P	70	-2.713	0.074	-0.644	0.000	-0.052	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1Q	70	-26.325	-0.150	0.318	0.000	0.001	0.001	1	0.00	0.03	0.03
1R	70	-26.325	0.058	0.318	0.000	0.001	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1S	70	-26.325	-0.150	-0.323	0.000	-0.005	0.001	1	0.00	0.03	0.03
1T	70	-26.325	0.058	-0.323	0.000	-0.005	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1U	70	9.244	-0.150	0.318	0.000	0.001	0.001	1	0.00	0.01	0.01
1V	70	9.244	0.058	0.318	0.000	0.001	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1W	70	9.244	-0.150	-0.323	0.000	-0.005	0.001	1	0.00	0.01	0.01
1X	70	9.244	0.058	-0.323	0.000	-0.005	0.009	1	0.00	0.01	0.01
2	70	-22.991	-0.105	-0.007	0.000	-0.006	-0.043	1	0.00	0.03	0.03
7	70	-20.191	-0.095	-0.006	0.000	-0.005	-0.031	1	0.00	0.02	0.02
8	70	-24.451	-0.110	-0.007	0.000	-0.006	-0.049	1	0.00	0.03	0.03
1A	80	-14.754	-0.217	0.528	0.000	-0.013	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1B	80	-14.754	0.077	0.528	0.000	-0.013	-0.013	1	0.00	0.02	0.02
1C	80	-14.754	-0.217	-0.533	0.000	0.010	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1D	80	-14.754	0.077	-0.533	0.000	0.010	-0.013	1	0.00	0.02	0.02
1E	80	-2.347	-0.217	0.528	0.000	-0.013	0.012	1	0.00	0.00	0.00
1F	80	-2.347	0.077	0.528	0.000	-0.013	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1G	80	-2.347	-0.217	-0.533	0.000	0.010	0.012	1	0.00	0.00	0.00
1H	80	-2.347	0.077	-0.533	0.000	0.010	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1I	80	-14.378	-0.190	0.640	0.000	-0.016	0.010	1	0.00	0.02	0.02
1J	80	-14.378	0.050	0.640	0.000	-0.016	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1K	80	-14.378	-0.190	-0.644	0.000	0.013	0.010	1	0.00	0.02	0.02
1L	80	-14.378	0.050	-0.644	0.000	0.013	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1M	80	-2.723	-0.190	0.640	0.000	-0.016	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1N	80	-2.723	0.050	0.640	0.000	-0.016	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1O	80	-2.723	-0.190	-0.644	0.000	0.013	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1P	80	-2.723	0.050	-0.644	0.000	0.013	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1Q	80	-26.335	-0.174	0.318	0.000	-0.031	-0.015	1	0.00	0.03	0.03
1R	80	-26.335	0.034	0.318	0.000	-0.031	0.014	1	0.00	0.03	0.03
1S	80	-26.335	-0.174	-0.323	0.000	0.028	-0.015	1	0.00	0.03	0.03
1T	80	-26.335	0.034	-0.323	0.000	0.028	0.014	1	0.00	0.03	0.03
1U	80	9.234	-0.174	0.318	0.000	-0.031	-0.015	1	0.00	0.01	0.01
1V	80	9.234	0.034	0.318	0.000	-0.031	0.014	1	0.00	0.01	0.01
1W	80	9.234	-0.174	-0.323	0.000	0.028	-0.015	1	0.00	0.01	0.01
1X	80	9.234	0.034	-0.323	0.000	0.028	0.014	1	0.00	0.01	0.01
2	80	-23.004	-0.136	-0.007	0.000	-0.005	-0.055	1	0.00	0.03	0.03
7	80	-20.204	-0.126	-0.006	0.000	-0.004	-0.042	1	0.00	0.02	0.02
8	80	-24.464	-0.142	-0.007	0.000	-0.005	-0.062	1	0.00	0.03	0.03
1A	90	-14.764	-0.241	0.528	0.000	-0.067	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1B	90	-14.764	0.053	0.528	0.000	-0.067	-0.007	1	0.00	0.02	0.02
1C	90	-14.764	-0.241	-0.533	0.000	0.064	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1D	90	-14.764	0.053	-0.533	0.000	0.064	-0.007	1	0.00	0.02	0.02
1E	90	-2.357	-0.241	0.528	0.000	-0.067	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1F	90	-2.357	0.053	0.528	0.000	-0.067	-0.007	1	0.00	0.00	0.01
1G	90	-2.357	-0.241	-0.533	0.000	0.064	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1H	90	-2.357	0.053	-0.533	0.000	0.064	-0.007	1	0.00	0.00	0.01
1I	90	-14.388	-0.214	0.640	0.000	-0.081	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1J	90	-14.388	0.026	0.640	0.000	-0.081	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1K	90	-14.388	-0.214	-0.644	0.000	0.078	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1L	90	-14.388	0.026	-0.644	0.000	0.078	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1M	90	-2.733	-0.214	0.640	0.000	-0.081	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1N	90	-2.733	0.026	0.640	0.000	-0.081	-0.008	1	0.00	0.00	0.01
1O	90	-2.733	-0.214	-0.644	0.000	0.078	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1P	90	-2.733	0.026	-0.644	0.000	0.078	-0.008	1	0.00	0.00	0.01
1Q	90	-26.345	-0.198	0.318	0.000	-0.063	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
1R	90	-26.345	0.010	0.318	0.000	-0.063	0.016	1	0.00	0.03	0.03
1S	90	-26.345	-0.198	-0.323	0.000	0.060	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
1T	90	-26.345	0.010	-0.323	0.000	0.060	0.016	1	0.00	0.03	0.03
1U	90	9.224	-0.198	0.318	0.000	-0.063	-0.034	1	0.00	0.01	0.01
1V	90	9.224	0.010	0.318	0.000	-0.063	0.016	1	0.00	0.01	0.01
1W	90	9.224	-0.198	-0.323	0.000	0.060	-0.034	1	0.00	0.01	0.01
1X	90	9.224	0.010	-0.323	0.000	0.060	0.016	1	0.00	0.01	0.01
2	90	-23.017	-0.168	-0.007	0.000	-0.004	-0.070	1	0.00	0.03	0.03
7	90	-20.217	-0.157	-0.006	0.000	-0.004	-0.056	1	0.00	0.02	0.02
8	90	-24.477	-0.173	-0.007	0.000	-0.004	-0.078	1	0.00	0.03	0.03

1A	100	-14.774	-0.265	0.528	0.000	-0.120	-0.036	1	0.00	0.02	0.02		
1B	100	-14.774	0.029	0.528	0.000	-0.120	-0.003	1	0.00	0.02	0.02		
1C	100	-14.774	-0.265	-0.533	0.000	0.117	-0.036	1	0.00	0.02	0.02		
1D	100	-14.774	0.029	-0.533	0.000	0.117	-0.003	1	0.00	0.02	0.02		
1E	100	-2.368	-0.265	0.528	0.000	-0.120	-0.036	1	0.00	0.00	0.01		
1F	100	-2.368	0.029	0.528	0.000	-0.120	-0.003	1	0.00	0.00	0.01		
1G	100	-2.368	-0.265	-0.533	0.000	0.117	-0.036	1	0.00	0.00	0.01		
1H	100	-2.368	0.029	-0.533	0.000	0.117	-0.003	1	0.00	0.00	0.01		
1I	100	-14.398	-0.238	0.640	0.000	-0.145	-0.033	1	0.00	0.02	0.02		
1J	100	-14.398	0.002	0.640	0.000	-0.145	-0.006	1	0.00	0.02	0.02		
1K	100	-14.398	-0.238	-0.644	0.000	0.143	-0.033	1	0.00	0.02	0.02		
1L	100	-14.398	0.002	-0.644	0.000	0.143	-0.006	1	0.00	0.02	0.02		
1M	100	-2.744	-0.238	0.640	0.000	-0.145	-0.033	1	0.00	0.00	0.01		
1N	100	-2.744	0.002	0.640	0.000	-0.145	-0.006	1	0.00	0.00	0.01		
1O	100	-2.744	-0.238	-0.644	0.000	0.143	-0.033	1	0.00	0.00	0.01		
1P	100	-2.744	0.002	-0.644	0.000	0.143	-0.006	1	0.00	0.00	0.01		
1Q	100	-26.355	-0.222	0.318	0.000	-0.095	-0.055	1	0.00	0.03	0.04		
1R	100	-26.355	-0.015	0.318	0.000	-0.095	0.016	1	0.00	0.03	0.04		
1S	100	-26.355	-0.222	-0.323	0.000	0.093	-0.055	1	0.00	0.03	0.04		
1T	100	-26.355	-0.015	-0.323	0.000	0.093	0.016	1	0.00	0.03	0.03		
1U	100	9.213	-0.222	0.318	0.000	-0.095	-0.055	1	0.00	0.01	0.02		
1V	100	9.213	-0.015	0.318	0.000	-0.095	0.016	1	0.00	0.01	0.02		
1W	100	9.213	-0.222	-0.323	0.000	0.093	-0.055	1	0.00	0.01	0.02		
1X	100	9.213	-0.015	-0.323	0.000	0.093	0.016	1	0.00	0.01	0.02		
2	100	-23.030	-0.199	-0.007	0.000	-0.004	-0.089	1	0.00	0.03	0.03		
7	100	-20.230	-0.189	-0.006	0.000	-0.003	-0.074	1	0.00	0.02	0.02		
8	100	-24.490	-0.204	-0.007	0.000	-0.004	-0.096	1	0.00	0.03	0.03		

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{\min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
--	--	-----	-----										
	kN	kN*m											
1A	-14.774	0.411	0.109	1	0.7721	0.9833	0.9986	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1B	-14.774	0.411	-0.152	1	0.7721	0.9833	1.0007	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1C	-14.774	-0.419	0.109	1	0.7721	0.9835	0.9986	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1D	-14.774	-0.419	-0.152	1	0.7721	0.9835	1.0007	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1E	-2.368	0.411	0.109	1	0.7721	0.9973	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1F	-2.368	0.411	-0.152	1	0.7721	0.9973	1.0001	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1G	-2.368	-0.419	0.109	1	0.7721	0.9974	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1H	-2.368	-0.419	-0.152	1	0.7721	0.9974	1.0001	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1I	-14.398	0.498	0.087	1	0.7721	0.9837	0.9989	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1J	-14.398	0.498	-0.130	1	0.7721	0.9837	1.0012	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1K	-14.398	-0.506	0.087	1	0.7721	0.9839	0.9989	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1L	-14.398	-0.506	-0.130	1	0.7721	0.9839	1.0012	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1M	-2.744	0.498	0.087	1	0.7721	0.9969	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1N	-2.744	0.498	-0.130	1	0.7721	0.9969	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1O	-2.744	-0.506	0.087	1	0.7721	0.9969	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1P	-2.744	-0.506	-0.130	1	0.7721	0.9969	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1Q	-26.355	0.225	-0.055	1	0.7721	0.9671	0.9943	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1R	-26.355	0.225	-0.090	1	0.7721	0.9671	1.0006	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1S	-26.355	-0.232	-0.055	1	0.7721	0.9671	0.9943	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1T	-26.355	-0.232	-0.090	1	0.7721	0.9671	1.0006	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
2	-23.030	-0.011	-0.089	1	0.7721	0.9919	1.0066	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
7	-20.230	-0.009	-0.074	1	0.7721	0.9928	1.0063	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
8	-24.490	-0.011	-0.096	1	0.7721	0.9913	1.0068	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 33 NI 4667 NF 4616 Lungh. 30.2 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-15.080	-0.790	0.422	0.000	0.117	-0.003	1	0.00	0.02	0.02	
1B	0	-15.080	-0.161	0.422	0.000	0.117	-0.036	1	0.00	0.02	0.02	
1C	0	-15.080	-0.790	-0.427	0.000	-0.120	-0.003	1	0.00	0.02	0.02	
1D	0	-15.080	-0.161	-0.427	0.000	-0.120	-0.036	1	0.00	0.02	0.02	
1E	0	-2.370	-0.790	0.422	0.000	0.117	-0.003	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-2.370	-0.161	0.422	0.000	0.117	-0.036	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-2.370	-0.790	-0.427	0.000	-0.120	-0.003	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-2.370	-0.161	-0.427	0.000	-0.120	-0.036	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-14.690	-0.756	0.513	0.000	0.143	-0.006	1	0.00	0.02	0.02	
1J	0	-14.690	-0.195	0.513	0.000	0.143	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1K	0	-14.690	-0.756	-0.518	0.000	-0.145	-0.006	1	0.00	0.02	0.02	
1L	0	-14.690	-0.195	-0.518	0.000	-0.145	-0.033	1	0.00	0.02	0.03	
1M	0	-2.760	-0.756	0.513	0.000	0.143	-0.006	1	0.00	0.00	0.01	
1N	0	-2.760	-0.195	0.513	0.000	0.143	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1O	0	-2.760	-0.756	-0.518	0.000	-0.145	-0.006	1	0.00	0.00	0.01	
1P	0	-2.760	-0.195	-0.518	0.000	-0.145	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	0	-26.723	-1.033	0.237	0.000	0.093	0.016	1	0.00	0.03	0.04	
1R	0	-26.723	0.082	0.237	0.000	0.093	-0.055	1	0.00	0.03	0.04	
1S	0	-26.723	-1.033	-0.242	0.000	-0.095	0.016	1	0.00	0.03	0.04	
1T	0	-26.723	0.082	-0.242	0.000	-0.095	-0.055	1	0.00	0.03	0.04	
1U	0	9.273	-1.033	0.237	0.000	0.093	0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	9.273	0.082	0.237	0.000	0.093	-0.055	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	9.273	-1.033	-0.242	0.000	-0.095	0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	9.273	0.082	-0.242	0.000	-0.095	-0.055	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-23.800	-1.981	-0.007	0.000	-0.004	-0.089	1	0.01	0.03	0.03	

7	0	-20.870	-1.668	-0.006	0.000	-0.003	-0.074	1	0.01	0.02	0.03
8	0	-25.340	-2.173	-0.007	0.000	-0.004	-0.096	1	0.01	0.03	0.03
1A	3	-15.083	-0.797	0.422	0.000	0.130	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1B	3	-15.083	-0.169	0.422	0.000	0.130	-0.040	1	0.00	0.02	0.02
1C	3	-15.083	-0.797	-0.427	0.000	-0.132	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1D	3	-15.083	-0.169	-0.427	0.000	-0.132	-0.040	1	0.00	0.02	0.03
1E	3	-2.373	-0.797	0.422	0.000	0.130	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1F	3	-2.373	-0.169	0.422	0.000	0.130	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1G	3	-2.373	-0.797	-0.427	0.000	-0.132	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1H	3	-2.373	-0.169	-0.427	0.000	-0.132	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1I	3	-14.693	-0.764	0.513	0.000	0.158	-0.030	1	0.00	0.02	0.03
1J	3	-14.693	-0.202	0.513	0.000	0.158	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1K	3	-14.693	-0.764	-0.518	0.000	-0.160	-0.030	1	0.00	0.02	0.03
1L	3	-14.693	-0.202	-0.518	0.000	-0.160	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1M	3	-2.763	-0.764	0.513	0.000	0.158	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1N	3	-2.763	-0.202	0.513	0.000	0.158	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1O	3	-2.763	-0.764	-0.518	0.000	-0.160	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1P	3	-2.763	-0.202	-0.518	0.000	-0.160	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1Q	3	-26.726	-1.040	0.237	0.000	0.100	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1R	3	-26.726	0.074	0.237	0.000	0.100	-0.052	1	0.00	0.03	0.04
1S	3	-26.726	-1.040	-0.242	0.000	-0.102	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1T	3	-26.726	0.074	-0.242	0.000	-0.102	-0.052	1	0.00	0.03	0.04
1U	3	9.270	-1.040	0.237	0.000	0.100	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1V	3	9.270	0.074	0.237	0.000	0.100	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1W	3	9.270	-1.040	-0.242	0.000	-0.102	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1X	3	9.270	0.074	-0.242	0.000	-0.102	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
2	3	-23.803	-1.991	-0.007	0.000	-0.004	-0.149	1	0.01	0.03	0.03
7	3	-20.874	-1.678	-0.006	0.000	-0.003	-0.124	1	0.01	0.02	0.03
8	3	-25.344	-2.183	-0.007	0.000	-0.004	-0.162	1	0.01	0.03	0.03
1A	6	-15.086	-0.805	0.422	0.000	0.143	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1B	6	-15.086	-0.176	0.422	0.000	0.143	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1C	6	-15.086	-0.805	-0.427	0.000	-0.145	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1D	6	-15.086	-0.176	-0.427	0.000	-0.145	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1E	6	-2.376	-0.805	0.422	0.000	0.143	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1F	6	-2.376	-0.176	0.422	0.000	0.143	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1G	6	-2.376	-0.805	-0.427	0.000	-0.145	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1H	6	-2.376	-0.176	-0.427	0.000	-0.145	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1I	6	-14.696	-0.771	0.513	0.000	0.174	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1J	6	-14.696	-0.209	0.513	0.000	0.174	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1K	6	-14.696	-0.771	-0.518	0.000	-0.176	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1L	6	-14.696	-0.209	-0.518	0.000	-0.176	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1M	6	-2.766	-0.771	0.513	0.000	0.174	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1N	6	-2.766	-0.209	0.513	0.000	0.174	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1O	6	-2.766	-0.771	-0.518	0.000	-0.176	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1P	6	-2.766	-0.209	-0.518	0.000	-0.176	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1Q	6	-26.729	-1.048	0.237	0.000	0.107	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1R	6	-26.729	0.067	0.237	0.000	0.107	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1S	6	-26.729	-1.048	-0.242	0.000	-0.109	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1T	6	-26.729	0.067	-0.242	0.000	-0.109	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1U	6	9.267	-1.048	0.237	0.000	0.107	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1V	6	9.267	0.067	0.237	0.000	0.107	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	6	9.267	-1.048	-0.242	0.000	-0.109	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1X	6	9.267	0.067	-0.242	0.000	-0.109	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	6	-23.806	-2.000	-0.007	0.000	-0.003	-0.209	1	0.01	0.03	0.03
7	6	-20.878	-1.687	-0.006	0.000	-0.003	-0.175	1	0.01	0.02	0.03
8	6	-25.348	-2.192	-0.007	0.000	-0.003	-0.228	1	0.01	0.03	0.03
1A	9	-15.089	-0.812	0.422	0.000	0.155	-0.079	1	0.00	0.02	0.03
1B	9	-15.089	-0.183	0.422	0.000	0.155	-0.048	1	0.00	0.02	0.03
1C	9	-15.089	-0.812	-0.427	0.000	-0.157	-0.079	1	0.00	0.02	0.03
1D	9	-15.089	-0.183	-0.427	0.000	-0.157	-0.048	1	0.00	0.02	0.03
1E	9	-2.379	-0.812	0.422	0.000	0.155	-0.079	1	0.00	0.00	0.01
1F	9	-2.379	-0.183	0.422	0.000	0.155	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1G	9	-2.379	-0.812	-0.427	0.000	-0.157	-0.079	1	0.00	0.00	0.01
1H	9	-2.379	-0.183	-0.427	0.000	-0.157	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1I	9	-14.699	-0.778	0.513	0.000	0.189	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1J	9	-14.699	-0.217	0.513	0.000	0.189	-0.050	1	0.00	0.02	0.03
1K	9	-14.699	-0.778	-0.518	0.000	-0.191	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1L	9	-14.699	-0.217	-0.518	0.000	-0.191	-0.050	1	0.00	0.02	0.03
1M	9	-2.769	-0.778	0.513	0.000	0.189	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1N	9	-2.769	-0.217	0.513	0.000	0.189	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1O	9	-2.769	-0.778	-0.518	0.000	-0.191	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1P	9	-2.769	-0.217	-0.518	0.000	-0.191	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1Q	9	-26.732	-1.055	0.237	0.000	0.114	-0.080	1	0.00	0.03	0.04
1R	9	-26.732	0.060	0.237	0.000	0.114	-0.047	1	0.00	0.03	0.04
1S	9	-26.732	-1.055	-0.242	0.000	-0.116	-0.080	1	0.00	0.03	0.04
1T	9	-26.732	0.060	-0.242	0.000	-0.116	-0.047	1	0.00	0.03	0.04
1U	9	9.264	-1.055	0.237	0.000	0.114	-0.080	1	0.00	0.01	0.02
1V	9	9.264	0.060	0.237	0.000	0.114	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
1W	9	9.264	-1.055	-0.242	0.000	-0.116	-0.080	1	0.00	0.01	0.02
1X	9	9.264	0.060	-0.242	0.000	-0.116	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
2	9	-23.809	-2.010	-0.007	0.000	-0.003	-0.270	1	0.01	0.03	0.03
7	9	-20.882	-1.697	-0.006	0.000	-0.003	-0.226	1	0.01	0.02	0.03
8	9	-25.352	-2.202	-0.007	0.000	-0.003	-0.295	1	0.01	0.03	0.04
1A	12	-15.092	-0.819	0.422	0.000	0.168	-0.105	1	0.00	0.02	0.03
1B	12	-15.092	-0.191	0.422	0.000	0.168	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1C	12	-15.092	-0.819	-0.427	0.000	-0.170	-0.105	1	0.00	0.02	0.03
1D	12	-15.092	-0.191	-0.427	0.000	-0.170	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1E	12	-2.382	-0.819	0.422	0.000	0.168	-0.105	1	0.00	0.00	0.01
1F	12	-2.382	-0.191	0.422	0.000	0.168	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1G	12	-2.382	-0.819	-0.427	0.000	-0.170	-0.105	1	0.00	0.00	0.01
1H	12	-2.382	-0.191	-0.427	0.000	-0.170	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1I	12	-14.702	-0.786	0.513	0.000	0.204	-0.101	1	0.00	0.02	0.03
1J	12	-14.702	-0.224	0.513	0.000	0.204	-0.056	1	0.00	0.02	0.03
1K	12	-14.702	-0.786	-0.518	0.000	-0.206	-0.101	1	0.00	0.02	0.03

1L	12	-14.702	-0.224	-0.518	0.000	-0.206	-0.056	1	0.00	0.02	0.03
1M	12	-2.772	-0.786	0.513	0.000	0.204	-0.101	1	0.00	0.00	0.02
1N	12	-2.772	-0.224	0.513	0.000	0.204	-0.056	1	0.00	0.00	0.02
1O	12	-2.772	-0.786	-0.518	0.000	-0.206	-0.101	1	0.00	0.00	0.02
1P	12	-2.772	-0.224	-0.518	0.000	-0.206	-0.056	1	0.00	0.00	0.02
1Q	12	-26.735	-1.062	0.237	0.000	0.121	-0.112	1	0.00	0.03	0.04
1R	12	-26.735	0.052	0.237	0.000	0.121	-0.045	1	0.00	0.03	0.04
1S	12	-26.735	-1.062	-0.242	0.000	-0.123	-0.112	1	0.00	0.03	0.04
1T	12	-26.735	0.052	-0.242	0.000	-0.123	-0.045	1	0.00	0.03	0.04
1U	12	9.261	-1.062	0.237	0.000	0.121	-0.112	1	0.00	0.01	0.02
1V	12	9.261	0.052	0.237	0.000	0.121	-0.045	1	0.00	0.01	0.02
1W	12	9.261	-1.062	-0.242	0.000	-0.123	-0.112	1	0.00	0.01	0.02
1X	12	9.261	0.052	-0.242	0.000	-0.123	-0.045	1	0.00	0.01	0.02
2	12	-23.812	-2.019	-0.007	0.000	-0.003	-0.331	1	0.01	0.03	0.04
7	12	-20.886	-1.706	-0.006	0.000	-0.002	-0.278	1	0.01	0.02	0.03
8	12	-25.356	-2.211	-0.007	0.000	-0.003	-0.362	1	0.01	0.03	0.04
1A	15	-15.095	-0.827	0.422	0.000	0.181	-0.131	1	0.00	0.02	0.03
1B	15	-15.095	-0.198	0.422	0.000	0.181	-0.057	1	0.00	0.02	0.03
1C	15	-15.095	-0.827	-0.427	0.000	-0.183	-0.131	1	0.00	0.02	0.03
1D	15	-15.095	-0.198	-0.427	0.000	-0.183	-0.057	1	0.00	0.02	0.03
1E	15	-2.385	-0.827	0.422	0.000	0.181	-0.131	1	0.00	0.00	0.02
1F	15	-2.385	-0.198	0.422	0.000	0.181	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1G	15	-2.385	-0.827	-0.427	0.000	-0.183	-0.131	1	0.00	0.00	0.02
1H	15	-2.385	-0.198	-0.427	0.000	-0.183	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1I	15	-14.705	-0.793	0.513	0.000	0.220	-0.126	1	0.00	0.02	0.03
1J	15	-14.705	-0.231	0.513	0.000	0.220	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1K	15	-14.705	-0.793	-0.518	0.000	-0.221	-0.126	1	0.00	0.02	0.03
1L	15	-14.705	-0.231	-0.518	0.000	-0.221	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1M	15	-2.775	-0.793	0.513	0.000	0.220	-0.126	1	0.00	0.00	0.02
1N	15	-2.775	-0.231	0.513	0.000	0.220	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1O	15	-2.775	-0.793	-0.518	0.000	-0.221	-0.126	1	0.00	0.00	0.02
1P	15	-2.775	-0.231	-0.518	0.000	-0.221	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1Q	15	-26.738	-1.070	0.237	0.000	0.129	-0.145	1	0.00	0.03	0.04
1R	15	-26.738	0.045	0.237	0.000	0.129	-0.043	1	0.00	0.03	0.04
1S	15	-26.738	-1.070	-0.242	0.000	-0.130	-0.145	1	0.00	0.03	0.04
1T	15	-26.738	0.045	-0.242	0.000	-0.130	-0.043	1	0.00	0.03	0.04
1U	15	9.258	-1.070	0.237	0.000	0.129	-0.145	1	0.00	0.01	0.02
1V	15	9.258	0.045	0.237	0.000	0.129	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1W	15	9.258	-1.070	-0.242	0.000	-0.130	-0.145	1	0.00	0.01	0.02
1X	15	9.258	0.045	-0.242	0.000	-0.130	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
2	15	-23.815	-2.029	-0.007	0.000	-0.003	-0.392	1	0.01	0.03	0.04
7	15	-20.890	-1.716	-0.006	0.000	-0.002	-0.330	1	0.01	0.02	0.03
8	15	-25.360	-2.220	-0.007	0.000	-0.003	-0.429	1	0.01	0.03	0.04
1A	18	-15.098	-0.834	0.422	0.000	0.194	-0.158	1	0.00	0.02	0.03
1B	18	-15.098	-0.205	0.422	0.000	0.194	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1C	18	-15.098	-0.834	-0.427	0.000	-0.195	-0.158	1	0.00	0.02	0.03
1D	18	-15.098	-0.205	-0.427	0.000	-0.195	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1E	18	-2.388	-0.834	0.422	0.000	0.194	-0.158	1	0.00	0.00	0.02
1F	18	-2.388	-0.205	0.422	0.000	0.194	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1G	18	-2.388	-0.834	-0.427	0.000	-0.195	-0.158	1	0.00	0.00	0.02
1H	18	-2.388	-0.205	-0.427	0.000	-0.195	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1I	18	-14.708	-0.800	0.513	0.000	0.235	-0.151	1	0.00	0.02	0.03
1J	18	-14.708	-0.239	0.513	0.000	0.235	-0.069	1	0.00	0.02	0.03
1K	18	-14.708	-0.800	-0.518	0.000	-0.237	-0.151	1	0.00	0.02	0.03
1L	18	-14.708	-0.239	-0.518	0.000	-0.237	-0.069	1	0.00	0.02	0.03
1M	18	-2.778	-0.800	0.513	0.000	0.235	-0.151	1	0.00	0.00	0.02
1N	18	-2.778	-0.239	0.513	0.000	0.235	-0.069	1	0.00	0.00	0.02
1O	18	-2.778	-0.800	-0.518	0.000	-0.237	-0.151	1	0.00	0.00	0.02
1P	18	-2.778	-0.239	-0.518	0.000	-0.237	-0.069	1	0.00	0.00	0.02
1Q	18	-26.741	-1.077	0.237	0.000	0.136	-0.178	1	0.00	0.03	0.04
1R	18	-26.741	0.038	0.237	0.000	0.136	-0.041	1	0.00	0.03	0.04
1S	18	-26.741	-1.077	-0.242	0.000	-0.137	-0.178	1	0.00	0.03	0.04
1T	18	-26.741	0.038	-0.242	0.000	-0.137	-0.041	1	0.00	0.03	0.04
1U	18	9.255	-1.077	0.237	0.000	0.136	-0.178	1	0.00	0.01	0.02
1V	18	9.255	0.038	0.237	0.000	0.136	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
1W	18	9.255	-1.077	-0.242	0.000	-0.137	-0.178	1	0.00	0.01	0.02
1X	18	9.255	0.038	-0.242	0.000	-0.137	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
2	18	-23.818	-2.039	-0.007	0.000	-0.002	-0.453	1	0.01	0.03	0.04
7	18	-20.894	-1.725	-0.006	0.000	-0.002	-0.382	1	0.01	0.02	0.03
8	18	-25.364	-2.230	-0.007	0.000	-0.002	-0.496	1	0.01	0.03	0.04
1A	21	-15.101	-0.841	0.422	0.000	0.206	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
1B	21	-15.101	-0.213	0.422	0.000	0.206	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1C	21	-15.101	-0.841	-0.427	0.000	-0.208	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
1D	21	-15.101	-0.213	-0.427	0.000	-0.208	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1E	21	-2.391	-0.841	0.422	0.000	0.206	-0.184	1	0.00	0.00	0.02
1F	21	-2.391	-0.213	0.422	0.000	0.206	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-2.391	-0.841	-0.427	0.000	-0.208	-0.184	1	0.00	0.00	0.02
1H	21	-2.391	-0.213	-0.427	0.000	-0.208	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-14.711	-0.808	0.513	0.000	0.251	-0.175	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-14.711	-0.246	0.513	0.000	0.251	-0.076	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-14.711	-0.808	-0.518	0.000	-0.252	-0.175	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-14.711	-0.246	-0.518	0.000	-0.252	-0.076	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-2.781	-0.808	0.513	0.000	0.251	-0.175	1	0.00	0.00	0.02
1N	21	-2.781	-0.246	0.513	0.000	0.251	-0.076	1	0.00	0.00	0.02
1O	21	-2.781	-0.808	-0.518	0.000	-0.252	-0.175	1	0.00	0.00	0.02
1P	21	-2.781	-0.246	-0.518	0.000	-0.252	-0.076	1	0.00	0.00	0.02
1Q	21	-26.744	-1.084	0.237	0.000	0.143	-0.211	1	0.00	0.03	0.04
1R	21	-26.744	0.030	0.237	0.000	0.143	-0.040	1	0.00	0.03	0.04
1S	21	-26.744	-1.084	-0.242	0.000	-0.144	-0.211	1	0.00	0.03	0.04
1T	21	-26.744	0.030	-0.242	0.000	-0.144	-0.040	1	0.00	0.03	0.04
1U	21	9.252	-1.084	0.237	0.000	0.143	-0.211	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	9.252	0.030	0.237	0.000	0.143	-0.040	1	0.00	0.01	0.02
1W	21	9.252	-1.084	-0.242	0.000	-0.144	-0.211	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	9.252	0.030	-0.242	0.000	-0.144	-0.040	1	0.00	0.01	0.02
2	21	-23.821	-2.048	-0.007	0.000	-0.002	-0.515	1	0.01	0.03	0.04

7	21	-20.898	-1.735	-0.006	0.000	-0.002	-0.434	1	0.01	0.02	0.03
8	21	-25.368	-2.240	-0.007	0.000	-0.002	-0.563	1	0.01	0.03	0.04
1A	24	-15.104	-0.849	0.422	0.000	0.219	-0.211	1	0.00	0.02	0.03
1B	24	-15.104	-0.220	0.422	0.000	0.219	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1C	24	-15.104	-0.849	-0.427	0.000	-0.220	-0.211	1	0.00	0.02	0.03
1D	24	-15.104	-0.220	-0.427	0.000	-0.220	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1E	24	-2.394	-0.849	0.422	0.000	0.219	-0.211	1	0.00	0.00	0.02
1F	24	-2.394	-0.220	0.422	0.000	0.219	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1G	24	-2.394	-0.849	-0.427	0.000	-0.220	-0.211	1	0.00	0.00	0.02
1H	24	-2.394	-0.220	-0.427	0.000	-0.220	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1I	24	-14.714	-0.815	0.513	0.000	0.266	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1J	24	-14.714	-0.253	0.513	0.000	0.266	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1K	24	-14.714	-0.815	-0.518	0.000	-0.267	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1L	24	-14.714	-0.253	-0.518	0.000	-0.267	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1M	24	-2.784	-0.815	0.513	0.000	0.266	-0.200	1	0.00	0.00	0.02
1N	24	-2.784	-0.253	0.513	0.000	0.266	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1O	24	-2.784	-0.815	-0.518	0.000	-0.267	-0.200	1	0.00	0.00	0.02
1P	24	-2.784	-0.253	-0.518	0.000	-0.267	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1Q	24	-26.747	-1.092	0.237	0.000	0.150	-0.244	1	0.00	0.03	0.04
1R	24	-26.747	0.023	0.237	0.000	0.150	-0.039	1	0.00	0.03	0.04
1S	24	-26.747	-1.092	-0.242	0.000	-0.151	-0.244	1	0.00	0.03	0.04
1T	24	-26.747	0.023	-0.242	0.000	-0.151	-0.039	1	0.00	0.03	0.04
1U	24	9.249	-1.092	0.237	0.000	0.150	-0.244	1	0.00	0.01	0.02
1V	24	9.249	0.023	0.237	0.000	0.150	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1W	24	9.249	-1.092	-0.242	0.000	-0.151	-0.244	1	0.00	0.01	0.02
1X	24	9.249	0.023	-0.242	0.000	-0.151	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
2	24	-23.824	-2.058	-0.007	0.000	-0.002	-0.577	1	0.01	0.03	0.04
7	24	-20.902	-1.744	-0.006	0.000	-0.002	-0.487	1	0.01	0.02	0.04
8	24	-25.372	-2.249	-0.007	0.000	-0.002	-0.631	1	0.01	0.03	0.05
1A	27	-15.107	-0.856	0.422	0.000	0.232	-0.238	1	0.00	0.02	0.04
1B	27	-15.107	-0.227	0.422	0.000	0.232	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1C	27	-15.107	-0.856	-0.427	0.000	-0.233	-0.238	1	0.00	0.02	0.04
1D	27	-15.107	-0.227	-0.427	0.000	-0.233	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1E	27	-2.397	-0.856	0.422	0.000	0.232	-0.238	1	0.00	0.00	0.02
1F	27	-2.397	-0.227	0.422	0.000	0.232	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1G	27	-2.397	-0.856	-0.427	0.000	-0.233	-0.238	1	0.00	0.00	0.02
1H	27	-2.397	-0.227	-0.427	0.000	-0.233	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1I	27	-14.717	-0.822	0.513	0.000	0.281	-0.226	1	0.00	0.02	0.04
1J	27	-14.717	-0.261	0.513	0.000	0.281	-0.090	1	0.00	0.02	0.03
1K	27	-14.717	-0.822	-0.518	0.000	-0.283	-0.226	1	0.00	0.02	0.04
1L	27	-14.717	-0.261	-0.518	0.000	-0.283	-0.090	1	0.00	0.02	0.03
1M	27	-2.787	-0.822	0.513	0.000	0.281	-0.226	1	0.00	0.00	0.02
1N	27	-2.787	-0.261	0.513	0.000	0.281	-0.090	1	0.00	0.00	0.02
1O	27	-2.787	-0.822	-0.518	0.000	-0.283	-0.226	1	0.00	0.00	0.02
1P	27	-2.787	-0.261	-0.518	0.000	-0.283	-0.090	1	0.00	0.00	0.02
1Q	27	-26.750	-1.099	0.237	0.000	0.157	-0.278	1	0.00	0.03	0.05
1R	27	-26.750	0.016	0.237	0.000	0.157	-0.038	1	0.00	0.03	0.04
1S	27	-26.750	-1.099	-0.242	0.000	-0.159	-0.278	1	0.00	0.03	0.05
1T	27	-26.750	0.016	-0.242	0.000	-0.159	-0.038	1	0.00	0.03	0.04
1U	27	9.246	-1.099	0.237	0.000	0.157	-0.278	1	0.00	0.01	0.03
1V	27	9.246	0.016	0.237	0.000	0.157	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1W	27	9.246	-1.099	-0.242	0.000	-0.159	-0.278	1	0.00	0.01	0.03
1X	27	9.246	0.016	-0.242	0.000	-0.159	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
2	27	-23.827	-2.067	-0.007	0.000	-0.002	-0.640	1	0.01	0.03	0.04
7	27	-20.906	-1.754	-0.006	0.000	-0.001	-0.539	1	0.01	0.02	0.04
8	27	-25.376	-2.259	-0.007	0.000	-0.002	-0.699	1	0.01	0.03	0.05
1A	30	-15.110	-0.863	0.422	0.000	0.245	-0.266	1	0.00	0.02	0.04
1B	30	-15.110	-0.235	0.422	0.000	0.245	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-15.110	-0.863	-0.427	0.000	-0.246	-0.266	1	0.00	0.02	0.04
1D	30	-15.110	-0.235	-0.427	0.000	-0.246	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-2.400	-0.863	0.422	0.000	0.245	-0.266	1	0.00	0.00	0.02
1F	30	-2.400	-0.235	0.422	0.000	0.245	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-2.400	-0.863	-0.427	0.000	-0.246	-0.266	1	0.00	0.00	0.02
1H	30	-2.400	-0.235	-0.427	0.000	-0.246	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-14.720	-0.830	0.513	0.000	0.297	-0.251	1	0.00	0.02	0.04
1J	30	-14.720	-0.268	0.513	0.000	0.297	-0.097	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-14.720	-0.830	-0.518	0.000	-0.298	-0.251	1	0.00	0.02	0.04
1L	30	-14.720	-0.268	-0.518	0.000	-0.298	-0.097	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.790	-0.830	0.513	0.000	0.297	-0.251	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-2.790	-0.268	0.513	0.000	0.297	-0.097	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-2.790	-0.830	-0.518	0.000	-0.298	-0.251	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-2.790	-0.268	-0.518	0.000	-0.298	-0.097	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-26.753	-1.106	0.237	0.000	0.165	-0.312	1	0.00	0.03	0.05
1R	30	-26.753	0.008	0.237	0.000	0.165	-0.037	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-26.753	-1.106	-0.242	0.000	-0.166	-0.312	1	0.00	0.03	0.05
1T	30	-26.753	0.008	-0.242	0.000	-0.166	-0.037	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	9.243	-1.106	0.237	0.000	0.165	-0.312	1	0.00	0.01	0.03
1V	30	9.243	0.008	0.237	0.000	0.165	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.243	-1.106	-0.242	0.000	-0.166	-0.312	1	0.00	0.01	0.03
1X	30	9.243	0.008	-0.242	0.000	-0.166	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-23.830	-2.077	-0.007	0.000	-0.002	-0.702	1	0.01	0.03	0.05
7	30	-20.910	-1.763	-0.006	0.000	-0.001	-0.593	1	0.01	0.02	0.04
8	30	-25.380	-2.268	-0.007	0.000	-0.002	-0.768	1	0.01	0.03	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-15.110	0.245	-0.266	1	1.0000	0.9901	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11

1B	-15.110	0.245	-0.083	1	1.0000	0.9901	0.9986	--	--	0.02	--	0.03	Snell.	'zx'='	11
1C	-15.110	-0.246	-0.266	1	1.0000	0.9902	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1D	-15.110	-0.246	-0.083	1	1.0000	0.9902	0.9986	--	--	0.02	--	0.03	Snell.	'zx'='	11
1E	-2.400	0.245	-0.266	1	1.0000	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'='	11
1F	-2.400	0.245	-0.083	1	1.0000	0.9984	0.9998	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'='	11
1G	-2.400	-0.246	-0.266	1	1.0000	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'='	11
1H	-2.400	-0.246	-0.083	1	1.0000	0.9984	0.9998	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'='	11
1I	-14.720	0.297	-0.251	1	1.0000	0.9904	0.9977	--	--	0.02	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1J	-14.720	0.297	-0.097	1	1.0000	0.9904	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell.	'zx'='	11
1K	-14.720	-0.298	-0.251	1	1.0000	0.9904	0.9977	--	--	0.02	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1L	-14.720	-0.298	-0.097	1	1.0000	0.9904	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell.	'zx'='	11
1M	-2.790	0.297	-0.251	1	1.0000	0.9982	0.9996	--	--	0.00	--	0.03	Snell.	'zx'='	11
1N	-2.790	0.297	-0.097	1	1.0000	0.9982	0.9997	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'='	11
1O	-2.790	-0.298	-0.251	1	1.0000	0.9982	0.9996	--	--	0.00	--	0.03	Snell.	'zx'='	11
1P	-2.790	-0.298	-0.097	1	1.0000	0.9982	0.9997	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'='	11
1Q	-26.753	0.165	-0.312	1	1.0000	0.9832	0.9954	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	11
1R	-26.753	0.165	-0.055	1	1.0000	0.9832	0.9985	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1S	-26.753	-0.166	-0.312	1	1.0000	0.9833	0.9954	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	11
1T	-26.753	-0.166	-0.055	1	1.0000	0.9833	0.9985	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
2	-23.830	-0.004	-0.702	1	1.0000	0.9840	0.9966	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	11
7	-20.910	-0.003	-0.593	1	1.0000	0.9859	0.9970	--	--	0.02	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
8	-25.380	-0.004	-0.768	1	1.0000	0.9829	0.9964	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	11

ASTA NUM. 34 NI 4616 NF 4668 Lungh. 69.8 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO				
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----			-----	-----			
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-18.935	0.464	0.167	0.000	0.243	-0.083	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-18.935	1.005	0.167	0.000	0.243	-0.266	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-18.935	0.464	-0.172	0.000	-0.244	-0.083	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-18.935	1.005	-0.172	0.000	-0.244	-0.266	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.345	0.464	0.167	0.000	0.243	-0.083	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-3.345	1.005	0.167	0.000	0.243	-0.266	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	-3.345	0.464	-0.172	0.000	-0.244	-0.083	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-3.345	1.005	-0.172	0.000	-0.244	-0.266	1	0.00	0.00	0.02	
1I	0	-18.504	0.488	0.201	0.000	0.295	-0.097	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-18.504	0.981	0.201	0.000	0.295	-0.251	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-18.504	0.488	-0.206	0.000	-0.296	-0.097	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-18.504	0.981	-0.206	0.000	-0.296	-0.251	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.776	0.488	0.201	0.000	0.295	-0.097	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	-3.776	0.981	0.201	0.000	0.295	-0.251	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-3.776	0.488	-0.206	0.000	-0.296	-0.097	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	-3.776	0.981	-0.206	0.000	-0.296	-0.251	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-33.480	0.042	0.131	0.000	0.164	-0.037	1	0.00	0.04	0.05	
1R	0	-33.480	1.426	0.131	0.000	0.164	-0.312	1	0.01	0.04	0.05	
1S	0	-33.480	0.042	-0.136	0.000	-0.165	-0.037	1	0.00	0.04	0.05	
1T	0	-33.480	1.426	-0.136	0.000	-0.165	-0.312	1	0.01	0.04	0.05	
1U	0	11.200	0.042	0.131	0.000	0.164	-0.037	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	11.200	1.426	0.131	0.000	0.164	-0.312	1	0.01	0.01	0.03	
1W	0	11.200	0.042	-0.136	0.000	-0.165	-0.037	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	11.200	1.426	-0.136	0.000	-0.165	-0.312	1	0.01	0.01	0.03	
2	0	-30.660	2.650	-0.007	0.000	-0.002	-0.702	1	0.01	0.03	0.05	
7	0	-26.870	2.259	-0.006	0.000	-0.001	-0.593	1	0.01	0.03	0.05	
8	0	-32.710	2.883	-0.007	0.000	-0.002	-0.768	1	0.01	0.04	0.06	
1A	7	-18.942	0.448	0.167	0.000	0.252	-0.053	1	0.00	0.02	0.04	
1B	7	-18.942	0.988	0.167	0.000	0.252	-0.194	1	0.00	0.02	0.04	
1C	7	-18.942	0.448	-0.172	0.000	-0.253	-0.053	1	0.00	0.02	0.04	
1D	7	-18.942	0.988	-0.172	0.000	-0.253	-0.194	1	0.00	0.02	0.04	
1E	7	-3.352	0.448	0.167	0.000	0.252	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1F	7	-3.352	0.988	0.167	0.000	0.252	-0.194	1	0.00	0.00	0.02	
1G	7	-3.352	0.448	-0.172	0.000	-0.253	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1H	7	-3.352	0.988	-0.172	0.000	-0.253	-0.194	1	0.00	0.00	0.02	
1I	7	-18.511	0.471	0.201	0.000	0.306	-0.066	1	0.00	0.02	0.04	
1J	7	-18.511	0.964	0.201	0.000	0.306	-0.181	1	0.00	0.02	0.04	
1K	7	-18.511	0.471	-0.206	0.000	-0.307	-0.066	1	0.00	0.02	0.04	
1L	7	-18.511	0.964	-0.206	0.000	-0.307	-0.181	1	0.00	0.02	0.04	
1M	7	-3.783	0.471	0.201	0.000	0.306	-0.066	1	0.00	0.00	0.02	
1N	7	-3.783	0.964	0.201	0.000	0.306	-0.181	1	0.00	0.00	0.03	
1O	7	-3.783	0.471	-0.206	0.000	-0.307	-0.066	1	0.00	0.00	0.02	
1P	7	-3.783	0.964	-0.206	0.000	-0.307	-0.181	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	7	-33.487	0.026	0.131	0.000	0.166	-0.036	1	0.00	0.04	0.05	
1R	7	-33.487	1.410	0.131	0.000	0.166	-0.212	1	0.01	0.04	0.05	
1S	7	-33.487	0.026	-0.136	0.000	-0.166	-0.036	1	0.00	0.04	0.05	
1T	7	-33.487	1.410	-0.136	0.000	-0.166	-0.212	1	0.01	0.04	0.05	
1U	7	11.193	0.026	0.131	0.000	0.166	-0.036	1	0.00	0.01	0.02	
1V	7	11.193	1.410	0.131	0.000	0.166	-0.212	1	0.01	0.01	0.03	
1W	7	11.193	0.026	-0.136	0.000	-0.166	-0.036	1	0.00	0.01	0.02	
1X	7	11.193	1.410	-0.136	0.000	-0.166	-0.212	1	0.01	0.01	0.03	
2	7	-30.669	2.628	-0.007	0.000	-0.001	-0.518	1	0.01	0.03	0.05	
7	7	-26.879	2.237	-0.006	0.000	-0.001	-0.436	1	0.01	0.03	0.04	
8	7	-32.719	2.861	-0.007	0.000	-0.001	-0.568	1	0.01	0.04	0.05	
1A	14	-18.949	0.431	0.167	0.000	0.262	-0.025	1	0.00	0.02	0.04	
1B	14	-18.949	0.971	0.167	0.000	0.262	-0.123	1	0.00	0.02	0.04	
1C	14	-18.949	0.431	-0.172	0.000	-0.262	-0.025	1	0.00	0.02	0.04	
1D	14	-18.949	0.971	-0.172	0.000	-0.262	-0.123	1	0.00	0.02	0.04	
1E	14	-3.359	0.431	0.167	0.000	0.262	-0.025	1	0.00	0.00	0.02	
1F	14	-3.359	0.971	0.167	0.000	0.262	-0.123	1	0.00	0.00	0.02	
1G	14	-3.359	0.431	-0.172	0.000	-0.262	-0.025	1	0.00	0.00	0.02	
1H	14	-3.359	0.971	-0.172	0.000	-0.262	-0.123	1	0.00	0.00	0.02	

1I	14	-18.518	0.454	0.201	0.000	0.318	-0.036	1	0.00	0.02	0.04
1J	14	-18.518	0.947	0.201	0.000	0.318	-0.112	1	0.00	0.02	0.04
1K	14	-18.518	0.454	-0.206	0.000	-0.318	-0.036	1	0.00	0.02	0.04
1L	14	-18.518	0.947	-0.206	0.000	-0.318	-0.112	1	0.00	0.02	0.04
1M	14	-3.790	0.454	0.201	0.000	0.318	-0.036	1	0.00	0.00	0.02
1N	14	-3.790	0.947	0.201	0.000	0.318	-0.112	1	0.00	0.00	0.02
1O	14	-3.790	0.454	-0.206	0.000	-0.318	-0.036	1	0.00	0.00	0.02
1P	14	-3.790	0.947	-0.206	0.000	-0.318	-0.112	1	0.00	0.00	0.02
1Q	14	-33.494	0.009	0.131	0.000	0.168	-0.035	1	0.00	0.04	0.05
1R	14	-33.494	1.393	0.131	0.000	0.168	-0.113	1	0.01	0.04	0.05
1S	14	-33.494	0.009	-0.136	0.000	-0.168	-0.035	1	0.00	0.04	0.05
1T	14	-33.494	1.393	-0.136	0.000	-0.168	-0.113	1	0.01	0.04	0.05
1U	14	11.186	0.009	0.131	0.000	0.168	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1V	14	11.186	1.393	0.131	0.000	0.168	-0.113	1	0.01	0.01	0.02
1W	14	11.186	0.009	-0.136	0.000	-0.168	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1X	14	11.186	1.393	-0.136	0.000	-0.168	-0.113	1	0.01	0.01	0.02
2	14	-30.678	2.606	-0.007	0.000	-0.001	-0.336	1	0.01	0.03	0.04
7	14	-26.888	2.215	-0.006	0.000	-0.000	-0.280	1	0.01	0.03	0.04
8	14	-32.728	2.839	-0.007	0.000	-0.001	-0.369	1	0.01	0.04	0.05
1A	21	-18.956	0.414	0.167	0.000	0.271	0.003	1	0.00	0.02	0.04
1B	21	-18.956	0.954	0.167	0.000	0.271	-0.054	1	0.00	0.02	0.04
1C	21	-18.956	0.414	-0.172	0.000	-0.271	0.003	1	0.00	0.02	0.04
1D	21	-18.956	0.954	-0.172	0.000	-0.271	-0.054	1	0.00	0.02	0.04
1E	21	-3.366	0.414	0.167	0.000	0.271	0.003	1	0.00	0.00	0.02
1F	21	-3.366	0.954	0.167	0.000	0.271	-0.054	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-3.366	0.414	-0.172	0.000	-0.271	0.003	1	0.00	0.00	0.02
1H	21	-3.366	0.954	-0.172	0.000	-0.271	-0.054	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-18.525	0.438	0.201	0.000	0.330	-0.008	1	0.00	0.02	0.04
1J	21	-18.525	0.931	0.201	0.000	0.330	-0.044	1	0.00	0.02	0.04
1K	21	-18.525	0.438	-0.206	0.000	-0.330	-0.008	1	0.00	0.02	0.04
1L	21	-18.525	0.931	-0.206	0.000	-0.330	-0.044	1	0.00	0.02	0.04
1M	21	-3.797	0.438	0.201	0.000	0.330	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1N	21	-3.797	0.931	0.201	0.000	0.330	-0.044	1	0.00	0.00	0.02
1O	21	-3.797	0.438	-0.206	0.000	-0.330	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1P	21	-3.797	0.931	-0.206	0.000	-0.330	-0.044	1	0.00	0.00	0.02
1Q	21	-33.501	-0.008	0.131	0.000	0.170	-0.036	1	0.00	0.04	0.05
1R	21	-33.501	1.376	0.131	0.000	0.170	-0.015	1	0.01	0.04	0.05
1S	21	-33.501	-0.008	-0.136	0.000	-0.170	-0.036	1	0.00	0.04	0.05
1T	21	-33.501	1.376	-0.136	0.000	-0.170	-0.015	1	0.01	0.04	0.05
1U	21	11.179	-0.008	0.131	0.000	0.170	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	11.179	1.376	0.131	0.000	0.170	-0.015	1	0.01	0.01	0.02
1W	21	11.179	-0.008	-0.136	0.000	-0.170	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	11.179	1.376	-0.136	0.000	-0.170	-0.015	1	0.01	0.01	0.02
2	21	-30.687	2.585	-0.007	0.000	-0.000	-0.155	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-26.897	2.194	-0.006	0.000	-0.000	-0.127	1	0.01	0.03	0.03
8	21	-32.737	2.818	-0.007	0.000	-0.000	-0.171	1	0.01	0.04	0.04
1A	28	-18.963	0.397	0.167	0.000	0.280	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1B	28	-18.963	0.938	0.167	0.000	0.280	0.014	1	0.00	0.02	0.04
1C	28	-18.963	0.397	-0.172	0.000	-0.280	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1D	28	-18.963	0.938	-0.172	0.000	-0.280	0.014	1	0.00	0.02	0.04
1E	28	-3.373	0.397	0.167	0.000	0.280	0.029	1	0.00	0.00	0.02
1F	28	-3.373	0.938	0.167	0.000	0.280	0.014	1	0.00	0.00	0.02
1G	28	-3.373	0.397	-0.172	0.000	-0.280	0.029	1	0.00	0.00	0.02
1H	28	-3.373	0.938	-0.172	0.000	-0.280	0.014	1	0.00	0.00	0.02
1I	28	-18.532	0.421	0.201	0.000	0.342	0.020	1	0.00	0.02	0.04
1J	28	-18.532	0.914	0.201	0.000	0.342	0.023	1	0.00	0.02	0.04
1K	28	-18.532	0.421	-0.206	0.000	-0.341	0.020	1	0.00	0.02	0.04
1L	28	-18.532	0.914	-0.206	0.000	-0.341	0.023	1	0.00	0.02	0.04
1M	28	-3.804	0.421	0.201	0.000	0.342	0.020	1	0.00	0.00	0.02
1N	28	-3.804	0.914	0.201	0.000	0.342	0.023	1	0.00	0.00	0.02
1O	28	-3.804	0.421	-0.206	0.000	-0.341	0.020	1	0.00	0.00	0.02
1P	28	-3.804	0.914	-0.206	0.000	-0.341	0.023	1	0.00	0.00	0.02
1Q	28	-33.508	-0.025	0.131	0.000	0.172	-0.039	1	0.00	0.04	0.05
1R	28	-33.508	1.359	0.131	0.000	0.172	0.081	1	0.01	0.04	0.05
1S	28	-33.508	-0.025	-0.136	0.000	-0.171	-0.039	1	0.00	0.04	0.05
1T	28	-33.508	1.359	-0.136	0.000	-0.171	0.081	1	0.01	0.04	0.05
1U	28	11.172	-0.025	0.131	0.000	0.172	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1V	28	11.172	1.359	0.131	0.000	0.172	0.081	1	0.01	0.01	0.02
1W	28	11.172	-0.025	-0.136	0.000	-0.171	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1X	28	11.172	1.359	-0.136	0.000	-0.171	0.081	1	0.01	0.01	0.02
2	28	-30.696	2.563	-0.007	0.000	0.000	0.025	1	0.01	0.03	0.04
7	28	-26.906	2.172	-0.006	0.000	0.000	0.026	1	0.01	0.03	0.03
8	28	-32.746	2.796	-0.007	0.000	0.000	0.024	1	0.01	0.04	0.04
1A	35	-18.970	0.381	0.167	0.000	0.290	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1B	35	-18.970	0.921	0.167	0.000	0.290	0.081	1	0.00	0.02	0.04
1C	35	-18.970	0.381	-0.172	0.000	-0.289	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1D	35	-18.970	0.921	-0.172	0.000	-0.289	0.081	1	0.00	0.02	0.04
1E	35	-3.380	0.381	0.167	0.000	0.290	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1F	35	-3.380	0.921	0.167	0.000	0.290	0.081	1	0.00	0.00	0.02
1G	35	-3.380	0.381	-0.172	0.000	-0.289	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1H	35	-3.380	0.921	-0.172	0.000	-0.289	0.081	1	0.00	0.00	0.02
1I	35	-18.539	0.404	0.201	0.000	0.353	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1J	35	-18.539	0.897	0.201	0.000	0.353	0.089	1	0.00	0.02	0.04
1K	35	-18.539	0.404	-0.206	0.000	-0.352	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1L	35	-18.539	0.897	-0.206	0.000	-0.352	0.089	1	0.00	0.02	0.04
1M	35	-3.811	0.404	0.201	0.000	0.353	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1N	35	-3.811	0.897	0.201	0.000	0.353	0.089	1	0.00	0.00	0.03
1O	35	-3.811	0.404	-0.206	0.000	-0.352	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1P	35	-3.811	0.897	-0.206	0.000	-0.352	0.089	1	0.00	0.00	0.03
1Q	35	-33.515	-0.041	0.131	0.000	0.174	-0.042	1	0.00	0.04	0.05
1R	35	-33.515	1.343	0.131	0.000	0.174	0.176	1	0.01	0.04	0.05
1S	35	-33.515	-0.041	-0.136	0.000	-0.173	-0.042	1	0.00	0.04	0.05
1T	35	-33.515	1.343	-0.136	0.000	-0.173	0.176	1	0.01	0.04	0.05
1U	35	11.165	-0.041	0.131	0.000	0.174	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1V	35	11.165	1.343	0.131	0.000	0.174	0.176	1	0.01	0.01	0.03

1W	35	11.165	-0.041	-0.136	0.000	-0.173	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1X	35	11.165	1.343	-0.136	0.000	-0.173	0.176	1	0.01	0.01	0.03
2	35	-30.705	2.541	-0.007	0.000	0.001	0.203	1	0.01	0.03	0.04
7	35	-26.915	2.150	-0.006	0.000	0.001	0.176	1	0.01	0.03	0.03
8	35	-32.755	2.774	-0.007	0.000	0.001	0.219	1	0.01	0.04	0.04
1A	42	-18.977	0.364	0.167	0.000	0.299	0.078	1	0.00	0.02	0.04
1B	42	-18.977	0.904	0.167	0.000	0.299	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1C	42	-18.977	0.364	-0.172	0.000	-0.298	0.078	1	0.00	0.02	0.04
1D	42	-18.977	0.904	-0.172	0.000	-0.298	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1E	42	-3.387	0.364	0.167	0.000	0.299	0.078	1	0.00	0.00	0.02
1F	42	-3.387	0.904	0.167	0.000	0.299	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1G	42	-3.387	0.364	-0.172	0.000	-0.298	0.078	1	0.00	0.00	0.02
1H	42	-3.387	0.904	-0.172	0.000	-0.298	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1I	42	-18.546	0.387	0.201	0.000	0.365	0.071	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-18.546	0.880	0.201	0.000	0.365	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-18.546	0.387	-0.206	0.000	-0.364	0.071	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-18.546	0.880	-0.206	0.000	-0.364	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-3.818	0.387	0.201	0.000	0.365	0.071	1	0.00	0.00	0.03
1N	42	-3.818	0.880	0.201	0.000	0.365	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1O	42	-3.818	0.387	-0.206	0.000	-0.364	0.071	1	0.00	0.00	0.03
1P	42	-3.818	0.880	-0.206	0.000	-0.364	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1Q	42	-33.522	-0.058	0.131	0.000	0.176	-0.046	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-33.522	1.326	0.131	0.000	0.176	0.271	1	0.01	0.04	0.05
1S	42	-33.522	-0.058	-0.136	0.000	-0.175	-0.046	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-33.522	1.326	-0.136	0.000	-0.175	0.271	1	0.01	0.04	0.05
1U	42	11.158	-0.058	0.131	0.000	0.176	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	11.158	1.326	0.131	0.000	0.176	0.271	1	0.01	0.01	0.03
1W	42	11.158	-0.058	-0.136	0.000	-0.175	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	11.158	1.326	-0.136	0.000	-0.175	0.271	1	0.01	0.01	0.03
2	42	-30.714	2.519	-0.007	0.000	0.001	0.379	1	0.01	0.03	0.04
7	42	-26.924	2.128	-0.006	0.000	0.001	0.326	1	0.01	0.03	0.04
8	42	-32.764	2.752	-0.007	0.000	0.001	0.411	1	0.01	0.04	0.05
1A	49	-18.984	0.347	0.167	0.000	0.308	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1B	49	-18.984	0.887	0.167	0.000	0.308	0.211	1	0.00	0.02	0.04
1C	49	-18.984	0.347	-0.172	0.000	-0.307	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1D	49	-18.984	0.887	-0.172	0.000	-0.307	0.211	1	0.00	0.02	0.04
1E	49	-3.394	0.347	0.167	0.000	0.308	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1F	49	-3.394	0.887	0.167	0.000	0.308	0.211	1	0.00	0.00	0.03
1G	49	-3.394	0.347	-0.172	0.000	-0.307	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1H	49	-3.394	0.887	-0.172	0.000	-0.307	0.211	1	0.00	0.00	0.03
1I	49	-18.553	0.371	0.201	0.000	0.377	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1J	49	-18.553	0.864	0.201	0.000	0.377	0.216	1	0.00	0.02	0.05
1K	49	-18.553	0.371	-0.206	0.000	-0.375	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1L	49	-18.553	0.864	-0.206	0.000	-0.375	0.216	1	0.00	0.02	0.05
1M	49	-3.825	0.371	0.201	0.000	0.377	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1N	49	-3.825	0.864	0.201	0.000	0.377	0.216	1	0.00	0.00	0.03
1O	49	-3.825	0.371	-0.206	0.000	-0.375	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1P	49	-3.825	0.864	-0.206	0.000	-0.375	0.216	1	0.00	0.00	0.03
1Q	49	-33.529	-0.075	0.131	0.000	0.178	-0.052	1	0.00	0.04	0.05
1R	49	-33.529	1.309	0.131	0.000	0.178	0.364	1	0.01	0.04	0.06
1S	49	-33.529	-0.075	-0.136	0.000	-0.177	-0.052	1	0.00	0.04	0.05
1T	49	-33.529	1.309	-0.136	0.000	-0.177	0.364	1	0.01	0.04	0.06
1U	49	11.151	-0.075	0.131	0.000	0.178	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1V	49	11.151	1.309	0.131	0.000	0.178	0.364	1	0.01	0.01	0.03
1W	49	11.151	-0.075	-0.136	0.000	-0.177	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1X	49	11.151	1.309	-0.136	0.000	-0.177	0.364	1	0.01	0.01	0.03
2	49	-30.723	2.497	-0.007	0.000	0.002	0.554	1	0.01	0.03	0.05
7	49	-26.933	2.106	-0.006	0.000	0.002	0.473	1	0.01	0.03	0.04
8	49	-32.773	2.730	-0.007	0.000	0.002	0.603	1	0.01	0.04	0.05
1A	56	-18.991	0.330	0.167	0.000	0.318	0.122	1	0.00	0.02	0.04
1B	56	-18.991	0.871	0.167	0.000	0.318	0.275	1	0.00	0.02	0.05
1C	56	-18.991	0.330	-0.172	0.000	-0.316	0.122	1	0.00	0.02	0.04
1D	56	-18.991	0.871	-0.172	0.000	-0.316	0.275	1	0.00	0.02	0.05
1E	56	-3.401	0.330	0.167	0.000	0.318	0.122	1	0.00	0.00	0.02
1F	56	-3.401	0.871	0.167	0.000	0.318	0.275	1	0.00	0.00	0.03
1G	56	-3.401	0.330	-0.172	0.000	-0.316	0.122	1	0.00	0.00	0.02
1H	56	-3.401	0.871	-0.172	0.000	-0.316	0.275	1	0.00	0.00	0.03
1I	56	-18.560	0.354	0.201	0.000	0.388	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1J	56	-18.560	0.847	0.201	0.000	0.388	0.278	1	0.00	0.02	0.05
1K	56	-18.560	0.354	-0.206	0.000	-0.387	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1L	56	-18.560	0.847	-0.206	0.000	-0.387	0.278	1	0.00	0.02	0.05
1M	56	-3.832	0.354	0.201	0.000	0.388	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1N	56	-3.832	0.847	0.201	0.000	0.388	0.278	1	0.00	0.00	0.03
1O	56	-3.832	0.354	-0.206	0.000	-0.387	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1P	56	-3.832	0.847	-0.206	0.000	-0.387	0.278	1	0.00	0.00	0.03
1Q	56	-33.536	-0.092	0.131	0.000	0.180	-0.059	1	0.00	0.04	0.05
1R	56	-33.536	1.292	0.131	0.000	0.180	0.455	1	0.01	0.04	0.06
1S	56	-33.536	-0.092	-0.136	0.000	-0.178	-0.059	1	0.00	0.04	0.05
1T	56	-33.536	1.292	-0.136	0.000	-0.178	0.455	1	0.01	0.04	0.06
1U	56	11.144	-0.092	0.131	0.000	0.180	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
1V	56	11.144	1.292	0.131	0.000	0.180	0.455	1	0.01	0.01	0.03
1W	56	11.144	-0.092	-0.136	0.000	-0.178	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
1X	56	11.144	1.292	-0.136	0.000	-0.178	0.455	1	0.01	0.01	0.03
2	56	-30.732	2.476	-0.007	0.000	0.002	0.728	1	0.01	0.03	0.05
7	56	-26.942	2.085	-0.006	0.000	0.002	0.620	1	0.01	0.03	0.05
8	56	-32.782	2.709	-0.007	0.000	0.003	0.792	1	0.01	0.04	0.06
1A	63	-18.998	0.314	0.167	0.000	0.327	0.142	1	0.00	0.02	0.04
1B	63	-18.998	0.854	0.167	0.000	0.327	0.337	1	0.00	0.02	0.05
1C	63	-18.998	0.314	-0.172	0.000	-0.325	0.142	1	0.00	0.02	0.04
1D	63	-18.998	0.854	-0.172	0.000	-0.325	0.337	1	0.00	0.02	0.05
1E	63	-3.408	0.314	0.167	0.000	0.327	0.142	1	0.00	0.00	0.02
1F	63	-3.408	0.854	0.167	0.000	0.327	0.337	1	0.00	0.00	0.03
1G	63	-3.408	0.314	-0.172	0.000	-0.325	0.142	1	0.00	0.00	0.02
1H	63	-3.408	0.854	-0.172	0.000	-0.325	0.337	1	0.00	0.00	0.03

1I	63	-18.567	0.337	0.201	0.000	0.400	0.140	1	0.00	0.02	0.05
1J	63	-18.567	0.830	0.201	0.000	0.400	0.339	1	0.00	0.02	0.05
1K	63	-18.567	0.337	-0.206	0.000	-0.398	0.140	1	0.00	0.02	0.05
1L	63	-18.567	0.830	-0.206	0.000	-0.398	0.339	1	0.00	0.02	0.05
1M	63	-3.839	0.337	0.201	0.000	0.400	0.140	1	0.00	0.00	0.03
1N	63	-3.839	0.830	0.201	0.000	0.400	0.339	1	0.00	0.00	0.03
1O	63	-3.839	0.337	-0.206	0.000	-0.398	0.140	1	0.00	0.00	0.03
1P	63	-3.839	0.830	-0.206	0.000	-0.398	0.339	1	0.00	0.00	0.03
1Q	63	-33.543	-0.108	0.131	0.000	0.182	-0.067	1	0.00	0.04	0.05
1R	63	-33.543	1.276	0.131	0.000	0.182	0.546	1	0.00	0.04	0.06
1S	63	-33.543	-0.108	-0.136	0.000	-0.180	-0.067	1	0.00	0.04	0.05
1T	63	-33.543	1.276	-0.136	0.000	-0.180	0.546	1	0.00	0.04	0.06
1U	63	11.137	-0.108	0.131	0.000	0.182	-0.067	1	0.00	0.01	0.02
1V	63	11.137	1.276	0.131	0.000	0.182	0.546	1	0.00	0.01	0.04
1W	63	11.137	-0.108	-0.136	0.000	-0.180	-0.067	1	0.00	0.01	0.02
1X	63	11.137	1.276	-0.136	0.000	-0.180	0.546	1	0.00	0.01	0.04
2	63	-30.741	2.454	-0.007	0.000	0.003	0.900	1	0.01	0.03	0.06
7	63	-26.951	2.063	-0.006	0.000	0.003	0.764	1	0.01	0.03	0.05
8	63	-32.791	2.687	-0.007	0.000	0.003	0.980	1	0.01	0.04	0.06

1A	70	-19.005	0.297	0.167	0.000	0.337	0.161	1	0.00	0.02	0.04
1B	70	-19.005	0.837	0.167	0.000	0.337	0.398	1	0.00	0.02	0.05
1C	70	-19.005	0.297	-0.172	0.000	-0.334	0.161	1	0.00	0.02	0.04
1D	70	-19.005	0.837	-0.172	0.000	-0.334	0.398	1	0.00	0.02	0.05
1E	70	-3.415	0.297	0.167	0.000	0.337	0.161	1	0.00	0.00	0.03
1F	70	-3.415	0.837	0.167	0.000	0.337	0.398	1	0.00	0.00	0.03
1G	70	-3.415	0.297	-0.172	0.000	-0.334	0.161	1	0.00	0.00	0.03
1H	70	-3.415	0.837	-0.172	0.000	-0.334	0.398	1	0.00	0.00	0.03
1I	70	-18.574	0.320	0.201	0.000	0.412	0.160	1	0.00	0.02	0.05
1J	70	-18.574	0.813	0.201	0.000	0.412	0.399	1	0.00	0.02	0.05
1K	70	-18.574	0.320	-0.206	0.000	-0.409	0.160	1	0.00	0.02	0.05
1L	70	-18.574	0.813	-0.206	0.000	-0.409	0.399	1	0.00	0.02	0.05
1M	70	-3.846	0.320	0.201	0.000	0.412	0.160	1	0.00	0.00	0.03
1N	70	-3.846	0.813	0.201	0.000	0.412	0.399	1	0.00	0.00	0.04
1O	70	-3.846	0.320	-0.206	0.000	-0.409	0.160	1	0.00	0.00	0.03
1P	70	-3.846	0.813	-0.206	0.000	-0.409	0.399	1	0.00	0.00	0.04
1Q	70	-33.550	-0.125	0.131	0.000	0.184	-0.076	1	0.00	0.04	0.05
1R	70	-33.550	1.259	0.131	0.000	0.184	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1S	70	-33.550	-0.125	-0.136	0.000	-0.182	-0.076	1	0.00	0.04	0.05
1T	70	-33.550	1.259	-0.136	0.000	-0.182	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1U	70	11.130	-0.125	0.131	0.000	0.184	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
1V	70	11.130	1.259	0.131	0.000	0.184	0.635	1	0.00	0.01	0.04
1W	70	11.130	-0.125	-0.136	0.000	-0.182	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
1X	70	11.130	1.259	-0.136	0.000	-0.182	0.635	1	0.00	0.01	0.04
2	70	-30.750	2.432	-0.007	0.000	0.003	1.070	1	0.01	0.03	0.06
7	70	-26.960	2.041	-0.006	0.000	0.003	0.907	1	0.01	0.03	0.05
8	70	-32.800	2.665	-0.007	0.000	0.004	1.167	1	0.01	0.04	0.07

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-19.005	0.337	0.161	1	0.8792	0.9954	0.9949	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1B	-19.005	0.337	0.398	1	0.8792	0.9954	0.9934	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1C	-19.005	-0.334	0.161	1	0.8792	0.9955	0.9949	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1D	-19.005	-0.334	0.398	1	0.8792	0.9955	0.9934	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1E	-3.415	0.337	0.161	1	0.8792	0.9992	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1F	-3.415	0.337	0.398	1	0.8792	0.9992	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1G	-3.415	-0.334	0.161	1	0.8792	0.9992	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1H	-3.415	-0.334	0.398	1	0.8792	0.9992	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1I	-18.574	0.412	0.160	1	0.8792	0.9954	0.9944	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1J	-18.574	0.412	0.399	1	0.8792	0.9954	0.9938	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1K	-18.574	-0.409	0.160	1	0.8792	0.9955	0.9944	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1L	-18.574	-0.409	0.399	1	0.8792	0.9955	0.9938	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1M	-3.846	0.412	0.160	1	0.8792	0.9990	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1N	-3.846	0.412	0.399	1	0.8792	0.9990	0.9987	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1O	-3.846	-0.409	0.160	1	0.8792	0.9991	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1P	-3.846	-0.409	0.399	1	0.8792	0.9991	0.9987	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1Q	-33.550	0.184	-0.076	1	0.8792	0.9960	1.0033	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1R	-33.550	0.184	0.635	1	0.8792	0.9960	0.9905	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
1S	-33.550	-0.182	-0.076	1	0.8792	0.9965	1.0033	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1T	-33.550	-0.182	0.635	1	0.8792	0.9965	0.9905	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
2	-30.750	0.003	1.070	1	0.8792	0.9663	0.9892	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
7	-26.960	0.003	0.907	1	0.8792	0.9705	0.9906	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
8	-32.800	0.004	1.167	1	0.8792	0.9641	0.9884	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26

ASTA NUM. 35 NI 4668 NF 4669 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-19.477	-0.140	0.042	0.000	0.337	0.398	1	0.00	0.02	0.05	
1B	0	-19.477	-0.034	0.042	0.000	0.337	0.161	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-19.477	-0.140	-0.046	0.000	-0.334	0.398	1	0.00	0.02	0.05	
1D	0	-19.477	-0.034	-0.046	0.000	-0.334	0.161	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.503	-0.140	0.042	0.000	0.337	0.398	1	0.00	0.00	0.03	

1F	0	-3.503	-0.034	0.042	0.000	0.337	0.161	1	0.00	0.00	0.03
1G	0	-3.503	-0.140	-0.046	0.000	-0.334	0.398	1	0.00	0.00	0.03
1H	0	-3.503	-0.034	-0.046	0.000	-0.334	0.161	1	0.00	0.00	0.03
1I	0	-19.026	-0.125	0.042	0.000	0.412	0.399	1	0.00	0.02	0.05
1J	0	-19.026	-0.048	0.042	0.000	0.412	0.160	1	0.00	0.02	0.05
1K	0	-19.026	-0.125	-0.047	0.000	-0.409	0.399	1	0.00	0.02	0.05
1L	0	-19.026	-0.048	-0.047	0.000	-0.409	0.160	1	0.00	0.02	0.05
1M	0	-3.954	-0.125	0.042	0.000	0.412	0.399	1	0.00	0.00	0.04
1N	0	-3.954	-0.048	0.042	0.000	0.412	0.160	1	0.00	0.00	0.03
1O	0	-3.954	-0.125	-0.047	0.000	-0.409	0.399	1	0.00	0.00	0.04
1P	0	-3.954	-0.048	-0.047	0.000	-0.409	0.160	1	0.00	0.00	0.03
1Q	0	-34.078	-0.184	0.068	0.000	0.184	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1R	0	-34.078	0.011	0.068	0.000	0.184	-0.076	1	0.00	0.04	0.05
1S	0	-34.078	-0.184	-0.073	0.000	-0.182	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1T	0	-34.078	0.011	-0.073	0.000	-0.182	-0.076	1	0.00	0.04	0.05
1U	0	11.098	-0.184	0.068	0.000	0.184	0.635	1	0.00	0.01	0.04
1V	0	11.098	0.011	0.068	0.000	0.184	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
1W	0	11.098	-0.184	-0.073	0.000	-0.182	0.635	1	0.00	0.01	0.04
1X	0	11.098	0.011	-0.073	0.000	-0.182	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
2	0	-32.130	-0.784	-0.007	0.000	0.003	1.070	1	0.00	0.04	0.06
7	0	-28.100	-0.628	-0.006	0.000	0.003	0.907	1	0.00	0.03	0.06
8	0	-34.320	-0.873	-0.007	0.000	0.004	1.167	1	0.00	0.04	0.07
1A	10	-19.487	-0.164	0.042	0.000	0.337	0.386	1	0.00	0.02	0.05
1B	10	-19.487	-0.058	0.042	0.000	0.337	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1C	10	-19.487	-0.164	-0.046	0.000	-0.335	0.386	1	0.00	0.02	0.05
1D	10	-19.487	-0.058	-0.046	0.000	-0.335	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1E	10	-3.513	-0.164	0.042	0.000	0.337	0.386	1	0.00	0.00	0.03
1F	10	-3.513	-0.058	0.042	0.000	0.337	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1G	10	-3.513	-0.164	-0.046	0.000	-0.335	0.386	1	0.00	0.00	0.03
1H	10	-3.513	-0.058	-0.046	0.000	-0.335	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1I	10	-19.036	-0.149	0.042	0.000	0.412	0.387	1	0.00	0.02	0.05
1J	10	-19.036	-0.072	0.042	0.000	0.412	0.153	1	0.00	0.02	0.05
1K	10	-19.036	-0.149	-0.047	0.000	-0.409	0.387	1	0.00	0.02	0.05
1L	10	-19.036	-0.072	-0.047	0.000	-0.409	0.153	1	0.00	0.02	0.05
1M	10	-3.964	-0.149	0.042	0.000	0.412	0.387	1	0.00	0.00	0.04
1N	10	-3.964	-0.072	0.042	0.000	0.412	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1O	10	-3.964	-0.149	-0.047	0.000	-0.409	0.387	1	0.00	0.00	0.04
1P	10	-3.964	-0.072	-0.047	0.000	-0.409	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1Q	10	-34.088	-0.208	0.068	0.000	0.188	0.617	1	0.00	0.04	0.06
1R	10	-34.088	-0.013	0.068	0.000	0.188	-0.077	1	0.00	0.04	0.05
1S	10	-34.088	-0.208	-0.073	0.000	-0.185	0.617	1	0.00	0.04	0.06
1T	10	-34.088	-0.013	-0.073	0.000	-0.185	-0.077	1	0.00	0.04	0.05
1U	10	11.088	-0.208	0.068	0.000	0.188	0.617	1	0.00	0.01	0.04
1V	10	11.088	-0.013	0.068	0.000	0.188	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1W	10	11.088	-0.208	-0.073	0.000	-0.185	0.617	1	0.00	0.01	0.04
1X	10	11.088	-0.013	-0.073	0.000	-0.185	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
2	10	-32.143	-0.815	-0.007	0.000	0.004	0.990	1	0.00	0.04	0.06
7	10	-28.114	-0.659	-0.006	0.000	0.004	0.843	1	0.00	0.03	0.05
8	10	-34.333	-0.904	-0.007	0.000	0.004	1.078	1	0.00	0.04	0.07
1A	20	-19.497	-0.188	0.042	0.000	0.338	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1B	20	-19.497	-0.082	0.042	0.000	0.338	0.143	1	0.00	0.02	0.04
1C	20	-19.497	-0.188	-0.046	0.000	-0.335	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1D	20	-19.497	-0.082	-0.046	0.000	-0.335	0.143	1	0.00	0.02	0.04
1E	20	-3.523	-0.188	0.042	0.000	0.338	0.372	1	0.00	0.00	0.03
1F	20	-3.523	-0.082	0.042	0.000	0.338	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1G	20	-3.523	-0.188	-0.046	0.000	-0.335	0.372	1	0.00	0.00	0.03
1H	20	-3.523	-0.082	-0.046	0.000	-0.335	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1I	20	-19.046	-0.174	0.042	0.000	0.413	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1J	20	-19.046	-0.096	0.042	0.000	0.413	0.143	1	0.00	0.02	0.05
1K	20	-19.046	-0.174	-0.047	0.000	-0.410	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1L	20	-19.046	-0.096	-0.047	0.000	-0.410	0.143	1	0.00	0.02	0.05
1M	20	-3.974	-0.174	0.042	0.000	0.413	0.372	1	0.00	0.00	0.04
1N	20	-3.974	-0.096	0.042	0.000	0.413	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1O	20	-3.974	-0.174	-0.047	0.000	-0.410	0.372	1	0.00	0.00	0.04
1P	20	-3.974	-0.096	-0.047	0.000	-0.410	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1Q	20	-34.098	-0.232	0.068	0.000	0.191	0.596	1	0.00	0.04	0.06
1R	20	-34.098	-0.037	0.068	0.000	0.191	-0.081	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-34.098	-0.232	-0.073	0.000	-0.188	0.596	1	0.00	0.04	0.06
1T	20	-34.098	-0.037	-0.073	0.000	-0.188	-0.081	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	11.078	-0.232	0.068	0.000	0.191	0.596	1	0.00	0.01	0.04
1V	20	11.078	-0.037	0.068	0.000	0.191	-0.081	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	11.078	-0.232	-0.073	0.000	-0.188	0.596	1	0.00	0.01	0.04
1X	20	11.078	-0.037	-0.073	0.000	-0.188	-0.081	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-32.156	-0.846	-0.007	0.000	0.005	0.907	1	0.00	0.04	0.06
7	20	-28.128	-0.691	-0.006	0.000	0.004	0.776	1	0.00	0.03	0.05
8	20	-34.346	-0.936	-0.007	0.000	0.005	0.986	1	0.00	0.04	0.06
1A	30	-19.507	-0.212	0.042	0.000	0.339	0.356	1	0.00	0.02	0.05
1B	30	-19.507	-0.106	0.042	0.000	0.339	0.130	1	0.00	0.02	0.04
1C	30	-19.507	-0.212	-0.046	0.000	-0.335	0.356	1	0.00	0.02	0.05
1D	30	-19.507	-0.106	-0.046	0.000	-0.335	0.130	1	0.00	0.02	0.04
1E	30	-3.533	-0.212	0.042	0.000	0.339	0.356	1	0.00	0.00	0.03
1F	30	-3.533	-0.106	0.042	0.000	0.339	0.130	1	0.00	0.00	0.03
1G	30	-3.533	-0.212	-0.046	0.000	-0.335	0.356	1	0.00	0.00	0.03
1H	30	-3.533	-0.106	-0.046	0.000	-0.335	0.130	1	0.00	0.00	0.03
1I	30	-19.056	-0.198	0.042	0.000	0.414	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1J	30	-19.056	-0.120	0.042	0.000	0.414	0.131	1	0.00	0.02	0.05
1K	30	-19.056	-0.198	-0.047	0.000	-0.410	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1L	30	-19.056	-0.120	-0.047	0.000	-0.410	0.131	1	0.00	0.02	0.05
1M	30	-3.984	-0.198	0.042	0.000	0.414	0.355	1	0.00	0.00	0.04
1N	30	-3.984	-0.120	0.042	0.000	0.414	0.131	1	0.00	0.00	0.03
1O	30	-3.984	-0.198	-0.047	0.000	-0.410	0.355	1	0.00	0.00	0.04
1P	30	-3.984	-0.120	-0.047	0.000	-0.410	0.131	1	0.00	0.00	0.03
1Q	30	-34.108	-0.256	0.068	0.000	0.195	0.573	1	0.00	0.04	0.06
1R	30	-34.108	-0.062	0.068	0.000	0.195	-0.087	1	0.00	0.04	0.05
1S	30	-34.108	-0.256	-0.073	0.000	-0.191	0.573	1	0.00	0.04	0.06

1T	30	-34.108	-0.062	-0.073	0.000	-0.191	-0.087	1	0.00	0.04	0.05
1U	30	11.068	-0.256	0.068	0.000	0.195	0.573	1	0.00	0.01	0.04
1V	30	11.068	-0.062	0.068	0.000	0.195	-0.087	1	0.00	0.01	0.03
1W	30	11.068	-0.256	-0.073	0.000	-0.191	0.573	1	0.00	0.01	0.04
1X	30	11.068	-0.062	-0.073	0.000	-0.191	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-32.169	-0.878	-0.007	0.000	0.005	0.821	1	0.00	0.04	0.06
7	30	-28.142	-0.722	-0.006	0.000	0.005	0.705	1	0.00	0.03	0.05
8	30	-34.359	-0.967	-0.007	0.000	0.006	0.891	1	0.00	0.04	0.06
1A	40	-19.517	-0.236	0.042	0.000	0.340	0.337	1	0.00	0.02	0.05
1B	40	-19.517	-0.130	0.042	0.000	0.340	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1C	40	-19.517	-0.236	-0.046	0.000	-0.336	0.337	1	0.00	0.02	0.05
1D	40	-19.517	-0.130	-0.046	0.000	-0.336	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1E	40	-3.543	-0.236	0.042	0.000	0.340	0.337	1	0.00	0.00	0.03
1F	40	-3.543	-0.130	0.042	0.000	0.340	0.115	1	0.00	0.00	0.03
1G	40	-3.543	-0.236	-0.046	0.000	-0.336	0.337	1	0.00	0.00	0.03
1H	40	-3.543	-0.130	-0.046	0.000	-0.336	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1I	40	-19.066	-0.222	0.042	0.000	0.415	0.335	1	0.00	0.02	0.05
1J	40	-19.066	-0.144	0.042	0.000	0.415	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1K	40	-19.066	-0.222	-0.047	0.000	-0.410	0.335	1	0.00	0.02	0.05
1L	40	-19.066	-0.144	-0.047	0.000	-0.410	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1M	40	-3.994	-0.222	0.042	0.000	0.415	0.335	1	0.00	0.00	0.04
1N	40	-3.994	-0.144	0.042	0.000	0.415	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1O	40	-3.994	-0.222	-0.047	0.000	-0.410	0.335	1	0.00	0.00	0.04
1P	40	-3.994	-0.144	-0.047	0.000	-0.410	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1Q	40	-34.118	-0.281	0.068	0.000	0.199	0.547	1	0.00	0.04	0.06
1R	40	-34.118	-0.086	0.068	0.000	0.199	-0.096	1	0.00	0.04	0.05
1S	40	-34.118	-0.281	-0.073	0.000	-0.195	0.547	1	0.00	0.04	0.06
1T	40	-34.118	-0.086	-0.073	0.000	-0.195	-0.096	1	0.00	0.04	0.05
1U	40	11.058	-0.281	0.068	0.000	0.199	0.547	1	0.00	0.01	0.04
1V	40	11.058	-0.086	0.068	0.000	0.199	-0.096	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	11.058	-0.281	-0.073	0.000	-0.195	0.547	1	0.00	0.01	0.04
1X	40	11.058	-0.086	-0.073	0.000	-0.195	-0.096	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-32.182	-0.909	-0.007	0.000	0.006	0.732	1	0.00	0.04	0.06
7	40	-28.156	-0.753	-0.006	0.000	0.005	0.631	1	0.00	0.03	0.05
8	40	-34.372	-0.998	-0.007	0.000	0.006	0.793	1	0.00	0.04	0.06
1A	50	-19.527	-0.260	0.042	0.000	0.341	0.315	1	0.00	0.02	0.05
1B	50	-19.527	-0.154	0.042	0.000	0.341	0.097	1	0.00	0.02	0.04
1C	50	-19.527	-0.260	-0.046	0.000	-0.336	0.315	1	0.00	0.02	0.05
1D	50	-19.527	-0.154	-0.046	0.000	-0.336	0.097	1	0.00	0.02	0.04
1E	50	-3.553	-0.260	0.042	0.000	0.341	0.315	1	0.00	0.00	0.03
1F	50	-3.553	-0.154	0.042	0.000	0.341	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1G	50	-3.553	-0.260	-0.046	0.000	-0.336	0.315	1	0.00	0.00	0.03
1H	50	-3.553	-0.154	-0.046	0.000	-0.336	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1I	50	-19.076	-0.246	0.042	0.000	0.415	0.313	1	0.00	0.02	0.05
1J	50	-19.076	-0.169	0.042	0.000	0.415	0.099	1	0.00	0.02	0.05
1K	50	-19.076	-0.246	-0.047	0.000	-0.411	0.313	1	0.00	0.02	0.05
1L	50	-19.076	-0.169	-0.047	0.000	-0.411	0.099	1	0.00	0.02	0.05
1M	50	-4.004	-0.246	0.042	0.000	0.415	0.313	1	0.00	0.00	0.03
1N	50	-4.004	-0.169	0.042	0.000	0.415	0.099	1	0.00	0.00	0.03
1O	50	-4.004	-0.246	-0.047	0.000	-0.411	0.313	1	0.00	0.00	0.03
1P	50	-4.004	-0.169	-0.047	0.000	-0.411	0.099	1	0.00	0.00	0.03
1Q	50	-34.128	-0.305	0.068	0.000	0.203	0.519	1	0.00	0.04	0.06
1R	50	-34.128	-0.110	0.068	0.000	0.203	-0.107	1	0.00	0.04	0.05
1S	50	-34.128	-0.305	-0.073	0.000	-0.198	0.519	1	0.00	0.04	0.06
1T	50	-34.128	-0.110	-0.073	0.000	-0.198	-0.107	1	0.00	0.04	0.05
1U	50	11.048	-0.305	0.068	0.000	0.203	0.519	1	0.00	0.01	0.04
1V	50	11.048	-0.110	0.068	0.000	0.203	-0.107	1	0.00	0.01	0.03
1W	50	11.048	-0.305	-0.073	0.000	-0.198	0.519	1	0.00	0.01	0.04
1X	50	11.048	-0.110	-0.073	0.000	-0.198	-0.107	1	0.00	0.01	0.03
2	50	-32.195	-0.940	-0.007	0.000	0.007	0.639	1	0.00	0.04	0.05
7	50	-28.170	-0.785	-0.006	0.000	0.006	0.554	1	0.00	0.03	0.05
8	50	-34.385	-1.030	-0.007	0.000	0.007	0.691	1	0.00	0.04	0.06
1A	60	-19.537	-0.284	0.042	0.000	0.341	0.292	1	0.00	0.02	0.05
1B	60	-19.537	-0.178	0.042	0.000	0.341	0.077	1	0.00	0.02	0.04
1C	60	-19.537	-0.284	-0.046	0.000	-0.336	0.292	1	0.00	0.02	0.05
1D	60	-19.537	-0.178	-0.046	0.000	-0.336	0.077	1	0.00	0.02	0.04
1E	60	-3.563	-0.284	0.042	0.000	0.341	0.292	1	0.00	0.00	0.03
1F	60	-3.563	-0.178	0.042	0.000	0.341	0.077	1	0.00	0.00	0.02
1G	60	-3.563	-0.284	-0.046	0.000	-0.336	0.292	1	0.00	0.00	0.03
1H	60	-3.563	-0.178	-0.046	0.000	-0.336	0.077	1	0.00	0.00	0.02
1I	60	-19.086	-0.270	0.042	0.000	0.416	0.288	1	0.00	0.02	0.05
1J	60	-19.086	-0.193	0.042	0.000	0.416	0.080	1	0.00	0.02	0.05
1K	60	-19.086	-0.270	-0.047	0.000	-0.411	0.288	1	0.00	0.02	0.05
1L	60	-19.086	-0.193	-0.047	0.000	-0.411	0.080	1	0.00	0.02	0.05
1M	60	-4.014	-0.270	0.042	0.000	0.416	0.288	1	0.00	0.00	0.03
1N	60	-4.014	-0.193	0.042	0.000	0.416	0.080	1	0.00	0.00	0.03
1O	60	-4.014	-0.270	-0.047	0.000	-0.411	0.288	1	0.00	0.00	0.03
1P	60	-4.014	-0.193	-0.047	0.000	-0.411	0.080	1	0.00	0.00	0.03
1Q	60	-34.138	-0.329	0.068	0.000	0.206	0.488	1	0.00	0.04	0.06
1R	60	-34.138	-0.134	0.068	0.000	0.206	-0.120	1	0.00	0.04	0.05
1S	60	-34.138	-0.329	-0.073	0.000	-0.201	0.488	1	0.00	0.04	0.06
1T	60	-34.138	-0.134	-0.073	0.000	-0.201	-0.120	1	0.00	0.04	0.05
1U	60	11.038	-0.329	0.068	0.000	0.206	0.488	1	0.00	0.01	0.04
1V	60	11.038	-0.134	0.068	0.000	0.206	-0.120	1	0.00	0.01	0.03
1W	60	11.038	-0.329	-0.073	0.000	-0.201	0.488	1	0.00	0.01	0.04
1X	60	11.038	-0.134	-0.073	0.000	-0.201	-0.120	1	0.00	0.01	0.03
2	60	-32.208	-0.972	-0.007	0.000	0.008	0.544	1	0.00	0.04	0.05
7	60	-28.184	-0.816	-0.006	0.000	0.006	0.474	1	0.00	0.03	0.04
8	60	-34.398	-1.061	-0.007	0.000	0.008	0.587	1	0.00	0.04	0.05
1A	70	-19.547	-0.308	0.042	0.000	0.342	0.265	1	0.00	0.02	0.05
1B	70	-19.547	-0.202	0.042	0.000	0.342	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1C	70	-19.547	-0.308	-0.046	0.000	-0.337	0.265	1	0.00	0.02	0.05
1D	70	-19.547	-0.202	-0.046	0.000	-0.337	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1E	70	-3.573	-0.308	0.042	0.000	0.342	0.265	1	0.00	0.00	0.03

1F	70	-3.573	-0.202	0.042	0.000	0.342	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1G	70	-3.573	-0.308	-0.046	0.000	-0.337	0.265	1	0.00	0.00	0.03
1H	70	-3.573	-0.202	-0.046	0.000	-0.337	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1I	70	-19.096	-0.294	0.042	0.000	0.417	0.262	1	0.00	0.02	0.05
1J	70	-19.096	-0.217	0.042	0.000	0.417	0.058	1	0.00	0.02	0.05
1K	70	-19.096	-0.294	-0.047	0.000	-0.411	0.262	1	0.00	0.02	0.05
1L	70	-19.096	-0.217	-0.047	0.000	-0.411	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1M	70	-4.024	-0.294	0.042	0.000	0.417	0.262	1	0.00	0.00	0.03
1N	70	-4.024	-0.217	0.042	0.000	0.417	0.058	1	0.00	0.00	0.03
1O	70	-4.024	-0.294	-0.047	0.000	-0.411	0.262	1	0.00	0.00	0.03
1P	70	-4.024	-0.217	-0.047	0.000	-0.411	0.058	1	0.00	0.00	0.03
1Q	70	-34.148	-0.353	0.068	0.000	0.210	0.455	1	0.00	0.04	0.06
1R	70	-34.148	-0.158	0.068	0.000	0.210	-0.136	1	0.00	0.04	0.05
1S	70	-34.148	-0.353	-0.073	0.000	-0.205	0.455	1	0.00	0.04	0.06
1T	70	-34.148	-0.158	-0.073	0.000	-0.205	-0.136	1	0.00	0.04	0.05
1U	70	11.028	-0.353	0.068	0.000	0.210	0.455	1	0.00	0.01	0.04
1V	70	11.028	-0.158	0.068	0.000	0.210	-0.136	1	0.00	0.01	0.03
1W	70	11.028	-0.353	-0.073	0.000	-0.205	0.455	1	0.00	0.01	0.04
1X	70	11.028	-0.158	-0.073	0.000	-0.205	-0.136	1	0.00	0.01	0.03
2	70	-32.221	-1.003	-0.007	0.000	0.008	0.445	1	0.00	0.04	0.05
7	70	-28.198	-0.847	-0.006	0.000	0.007	0.391	1	0.00	0.03	0.04
8	70	-34.411	-1.092	-0.007	0.000	0.008	0.479	1	0.00	0.04	0.05
1A	80	-19.557	-0.332	0.042	0.000	0.343	0.237	1	0.00	0.02	0.05
1B	80	-19.557	-0.226	0.042	0.000	0.343	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1C	80	-19.557	-0.332	-0.046	0.000	-0.337	0.237	1	0.00	0.02	0.05
1D	80	-19.557	-0.226	-0.046	0.000	-0.337	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1E	80	-3.583	-0.332	0.042	0.000	0.343	0.237	1	0.00	0.00	0.03
1F	80	-3.583	-0.226	0.042	0.000	0.343	0.029	1	0.00	0.00	0.02
1G	80	-3.583	-0.332	-0.046	0.000	-0.337	0.237	1	0.00	0.00	0.03
1H	80	-3.583	-0.226	-0.046	0.000	-0.337	0.029	1	0.00	0.00	0.02
1I	80	-19.106	-0.318	0.042	0.000	0.417	0.232	1	0.00	0.02	0.05
1J	80	-19.106	-0.241	0.042	0.000	0.417	0.034	1	0.00	0.02	0.04
1K	80	-19.106	-0.318	-0.047	0.000	-0.411	0.232	1	0.00	0.02	0.05
1L	80	-19.106	-0.241	-0.047	0.000	-0.411	0.034	1	0.00	0.02	0.04
1M	80	-4.034	-0.318	0.042	0.000	0.417	0.232	1	0.00	0.00	0.03
1N	80	-4.034	-0.241	0.042	0.000	0.417	0.034	1	0.00	0.00	0.03
1O	80	-4.034	-0.318	-0.047	0.000	-0.411	0.232	1	0.00	0.00	0.03
1P	80	-4.034	-0.241	-0.047	0.000	-0.411	0.034	1	0.00	0.00	0.03
1Q	80	-34.158	-0.377	0.068	0.000	0.214	0.420	1	0.00	0.04	0.06
1R	80	-34.158	-0.182	0.068	0.000	0.214	-0.154	1	0.00	0.04	0.05
1S	80	-34.158	-0.377	-0.073	0.000	-0.208	0.420	1	0.00	0.04	0.06
1T	80	-34.158	-0.182	-0.073	0.000	-0.208	-0.154	1	0.00	0.04	0.05
1U	80	11.018	-0.377	0.068	0.000	0.214	0.420	1	0.00	0.01	0.03
1V	80	11.018	-0.182	0.068	0.000	0.214	-0.154	1	0.00	0.01	0.03
1W	80	11.018	-0.377	-0.073	0.000	-0.208	0.420	1	0.00	0.01	0.03
1X	80	11.018	-0.182	-0.073	0.000	-0.208	-0.154	1	0.00	0.01	0.03
2	80	-32.234	-1.034	-0.007	0.000	0.009	0.343	1	0.00	0.04	0.05
7	80	-28.212	-0.878	-0.006	0.000	0.008	0.305	1	0.00	0.03	0.04
8	80	-34.424	-1.123	-0.007	0.000	0.009	0.369	1	0.00	0.04	0.05
1A	90	-19.567	-0.357	0.042	0.000	0.344	0.206	1	0.00	0.02	0.05
1B	90	-19.567	-0.250	0.042	0.000	0.344	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1C	90	-19.567	-0.357	-0.046	0.000	-0.337	0.206	1	0.00	0.02	0.05
1D	90	-19.567	-0.250	-0.046	0.000	-0.337	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1E	90	-3.593	-0.357	0.042	0.000	0.344	0.206	1	0.00	0.00	0.03
1F	90	-3.593	-0.250	0.042	0.000	0.344	0.002	1	0.00	0.00	0.02
1G	90	-3.593	-0.357	-0.046	0.000	-0.337	0.206	1	0.00	0.00	0.03
1H	90	-3.593	-0.250	-0.046	0.000	-0.337	0.002	1	0.00	0.00	0.02
1I	90	-19.116	-0.342	0.042	0.000	0.418	0.201	1	0.00	0.02	0.05
1J	90	-19.116	-0.265	0.042	0.000	0.418	0.007	1	0.00	0.02	0.04
1K	90	-19.116	-0.342	-0.047	0.000	-0.412	0.201	1	0.00	0.02	0.05
1L	90	-19.116	-0.265	-0.047	0.000	-0.412	0.007	1	0.00	0.02	0.04
1M	90	-4.044	-0.342	0.042	0.000	0.418	0.201	1	0.00	0.00	0.03
1N	90	-4.044	-0.265	0.042	0.000	0.418	0.007	1	0.00	0.00	0.03
1O	90	-4.044	-0.342	-0.047	0.000	-0.412	0.201	1	0.00	0.00	0.03
1P	90	-4.044	-0.265	-0.047	0.000	-0.412	0.007	1	0.00	0.00	0.03
1Q	90	-34.168	-0.401	0.068	0.000	0.218	0.382	1	0.00	0.04	0.06
1R	90	-34.168	-0.206	0.068	0.000	0.218	-0.174	1	0.00	0.04	0.05
1S	90	-34.168	-0.401	-0.073	0.000	-0.211	0.382	1	0.00	0.04	0.06
1T	90	-34.168	-0.206	-0.073	0.000	-0.211	-0.174	1	0.00	0.04	0.05
1U	90	11.008	-0.401	0.068	0.000	0.218	0.382	1	0.00	0.01	0.03
1V	90	11.008	-0.206	0.068	0.000	0.218	-0.174	1	0.00	0.01	0.03
1W	90	11.008	-0.401	-0.073	0.000	-0.211	0.382	1	0.00	0.01	0.03
1X	90	11.008	-0.206	-0.073	0.000	-0.211	-0.174	1	0.00	0.01	0.03
2	90	-32.247	-1.066	-0.007	0.000	0.010	0.238	1	0.00	0.04	0.04
7	90	-28.226	-0.910	-0.006	0.000	0.008	0.215	1	0.00	0.03	0.04
8	90	-34.437	-1.155	-0.007	0.000	0.010	0.255	1	0.00	0.04	0.05
1A	100	-19.577	-0.381	0.042	0.000	0.345	0.172	1	0.00	0.02	0.04
1B	100	-19.577	-0.275	0.042	0.000	0.345	-0.028	1	0.00	0.02	0.04
1C	100	-19.577	-0.381	-0.046	0.000	-0.338	0.172	1	0.00	0.02	0.04
1D	100	-19.577	-0.275	-0.046	0.000	-0.338	-0.028	1	0.00	0.02	0.04
1E	100	-3.603	-0.381	0.042	0.000	0.345	0.172	1	0.00	0.00	0.03
1F	100	-3.603	-0.275	0.042	0.000	0.345	-0.028	1	0.00	0.00	0.02
1G	100	-3.603	-0.381	-0.046	0.000	-0.338	0.172	1	0.00	0.00	0.03
1H	100	-3.603	-0.275	-0.046	0.000	-0.338	-0.028	1	0.00	0.00	0.02
1I	100	-19.126	-0.366	0.042	0.000	0.419	0.167	1	0.00	0.02	0.05
1J	100	-19.126	-0.289	0.042	0.000	0.419	-0.022	1	0.00	0.02	0.04
1K	100	-19.126	-0.366	-0.047	0.000	-0.412	0.167	1	0.00	0.02	0.05
1L	100	-19.126	-0.289	-0.047	0.000	-0.412	-0.022	1	0.00	0.02	0.04
1M	100	-4.054	-0.366	0.042	0.000	0.419	0.167	1	0.00	0.00	0.03
1N	100	-4.054	-0.289	0.042	0.000	0.419	-0.022	1	0.00	0.00	0.03
1O	100	-4.054	-0.366	-0.047	0.000	-0.412	0.167	1	0.00	0.00	0.03
1P	100	-4.054	-0.289	-0.047	0.000	-0.412	-0.022	1	0.00	0.00	0.03
1Q	100	-34.178	-0.425	0.068	0.000	0.221	0.342	1	0.00	0.04	0.06
1R	100	-34.178	-0.230	0.068	0.000	0.221	-0.197	1	0.00	0.04	0.06
1S	100	-34.178	-0.425	-0.073	0.000	-0.214	0.342	1	0.00	0.04	0.06

1T	100	-34.178	-0.230	-0.073	0.000	-0.214	-0.197	1	0.00	0.04	0.05
1U	100	10.998	-0.425	0.068	0.000	0.221	0.342	1	0.00	0.01	0.03
1V	100	10.998	-0.230	0.068	0.000	0.221	-0.197	1	0.00	0.01	0.03
1W	100	10.998	-0.425	-0.073	0.000	-0.214	0.342	1	0.00	0.01	0.03
1X	100	10.998	-0.230	-0.073	0.000	-0.214	-0.197	1	0.00	0.01	0.03
2	100	-32.260	-1.097	-0.007	0.000	0.010	0.130	1	0.00	0.04	0.04
7	100	-28.240	-0.941	-0.006	0.000	0.009	0.123	1	0.00	0.03	0.04
8	100	-34.450	-1.186	-0.007	0.000	0.011	0.138	1	0.00	0.04	0.04

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-19.577	0.345	0.398	1	0.7721	1.0078	1.0040	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1B	-19.577	0.345	0.161	1	0.7721	1.0078	0.9989	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1C	-19.577	-0.338	0.398	1	0.7721	1.0081	1.0040	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1D	-19.577	-0.338	0.161	1	0.7721	1.0081	0.9989	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1E	-3.603	0.345	0.398	1	0.7721	1.0014	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1F	-3.603	0.345	0.161	1	0.7721	1.0014	0.9998	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1G	-3.603	-0.338	0.398	1	0.7721	1.0015	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1H	-3.603	-0.338	0.161	1	0.7721	1.0015	0.9998	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1I	-19.126	0.419	0.399	1	0.7721	1.0078	1.0037	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1J	-19.126	0.419	0.160	1	0.7721	1.0078	0.9993	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1K	-19.126	-0.412	0.399	1	0.7721	1.0080	1.0037	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1L	-19.126	-0.412	0.160	1	0.7721	1.0080	0.9993	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1M	-4.054	0.419	0.399	1	0.7721	1.0016	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1N	-4.054	0.419	0.160	1	0.7721	1.0016	0.9999	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1O	-4.054	-0.412	0.399	1	0.7721	1.0017	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1P	-4.054	-0.412	0.160	1	0.7721	1.0017	0.9999	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1Q	-34.178	0.221	0.635	1	0.7721	1.0076	1.0087	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1R	-34.178	0.221	-0.197	1	0.7721	1.0076	1.0068	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1S	-34.178	-0.214	0.635	1	0.7721	1.0083	1.0087	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1T	-34.178	-0.214	-0.197	1	0.7721	1.0083	1.0068	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
2	-32.260	0.010	1.070	1	0.7721	0.9878	1.0006	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
7	-28.240	0.009	0.907	1	0.7721	0.9894	1.0008	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
8	-34.450	0.011	1.167	1	0.7721	0.9871	1.0006	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 36 NI 4669 NF 4626 Lungh. 15.1 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		kN			kN*m							
1A	0	-20.098	-1.441	0.117	0.000	0.345	0.172	1	0.01	0.02	0.05	
1B	0	-20.098	-1.093	0.117	0.000	0.345	-0.028	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-20.098	-1.441	-0.121	0.000	-0.338	0.172	1	0.01	0.02	0.05	
1D	0	-20.098	-1.093	-0.121	0.000	-0.338	-0.028	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.882	-1.441	0.117	0.000	0.345	0.172	1	0.01	0.00	0.03	
1F	0	-3.882	-1.093	0.117	0.000	0.345	-0.028	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	-3.882	-1.441	-0.121	0.000	-0.338	0.172	1	0.01	0.00	0.03	
1H	0	-3.882	-1.093	-0.121	0.000	-0.338	-0.028	1	0.00	0.00	0.02	
1I	0	-19.631	-1.442	0.141	0.000	0.419	0.167	1	0.01	0.02	0.05	
1J	0	-19.631	-1.092	0.141	0.000	0.419	-0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-19.631	-1.442	-0.145	0.000	-0.412	0.167	1	0.01	0.02	0.05	
1L	0	-19.631	-1.092	-0.145	0.000	-0.412	-0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-4.349	-1.442	0.141	0.000	0.419	0.167	1	0.01	0.00	0.03	
1N	0	-4.349	-1.092	0.141	0.000	0.419	-0.022	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-4.349	-1.442	-0.145	0.000	-0.412	0.167	1	0.01	0.00	0.03	
1P	0	-4.349	-1.092	-0.145	0.000	-0.412	-0.022	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-34.707	-1.772	0.081	0.000	0.221	0.342	1	0.01	0.04	0.06	
1R	0	-34.707	-0.762	0.081	0.000	0.221	-0.197	1	0.00	0.04	0.06	
1S	0	-34.707	-1.772	-0.085	0.000	-0.214	0.342	1	0.01	0.04	0.06	
1T	0	-34.707	-0.762	-0.085	0.000	-0.214	-0.197	1	0.00	0.04	0.06	
1U	0	10.727	-1.772	0.081	0.000	0.221	0.342	1	0.01	0.01	0.03	
1V	0	10.727	-0.762	0.081	0.000	0.221	-0.197	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	10.727	-1.772	-0.085	0.000	-0.214	0.342	1	0.01	0.01	0.03	
1X	0	10.727	-0.762	-0.085	0.000	-0.214	-0.197	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-34.230	-5.715	-0.006	0.000	0.010	0.130	1	0.02	0.04	0.04	
7	0	-29.870	-4.775	-0.005	0.000	0.009	0.123	1	0.02	0.03	0.04	
8	0	-36.620	-6.270	-0.006	0.000	0.011	0.138	1	0.02	0.04	0.05	
1A	8	-20.108	-1.459	0.117	0.000	0.337	0.065	1	0.01	0.02	0.04	
1B	8	-20.108	-1.112	0.117	0.000	0.337	-0.113	1	0.00	0.02	0.04	
1C	8	-20.108	-1.459	-0.121	0.000	-0.330	0.065	1	0.01	0.02	0.04	
1D	8	-20.108	-1.112	-0.121	0.000	-0.330	-0.113	1	0.00	0.02	0.04	
1E	8	-3.892	-1.459	0.117	0.000	0.337	0.065	1	0.01	0.00	0.02	
1F	8	-3.892	-1.112	0.117	0.000	0.337	-0.113	1	0.00	0.00	0.03	
1G	8	-3.892	-1.459	-0.121	0.000	-0.330	0.065	1	0.01	0.00	0.02	
1H	8	-3.892	-1.112	-0.121	0.000	-0.330	-0.113	1	0.00	0.00	0.02	
1I	8	-19.641	-1.460	0.141	0.000	0.410	0.060	1	0.01	0.02	0.05	
1J	8	-19.641	-1.111	0.141	0.000	0.410	-0.108	1	0.00	0.02	0.05	
1K	8	-19.641	-1.460	-0.145	0.000	-0.402	0.060	1	0.01	0.02	0.05	
1L	8	-19.641	-1.111	-0.145	0.000	-0.402	-0.108	1	0.00	0.02	0.05	
1M	8	-4.359	-1.460	0.141	0.000	0.410	0.060	1	0.01	0.00	0.03	
1N	8	-4.359	-1.111	0.141	0.000	0.410	-0.108	1	0.00	0.00	0.03	
1O	8	-4.359	-1.460	-0.145	0.000	-0.402	0.060	1	0.01	0.00	0.03	
1P	8	-4.359	-1.111	-0.145	0.000	-0.402	-0.108	1	0.00	0.00	0.03	

1Q	8	-34.717	-1.791	0.081	0.000	0.219	0.209	1	0.01	0.04	0.06
1R	8	-34.717	-0.780	0.081	0.000	0.219	-0.257	1	0.00	0.04	0.06
1S	8	-34.717	-1.791	-0.085	0.000	-0.212	0.209	1	0.01	0.04	0.06
1T	8	-34.717	-0.780	-0.085	0.000	-0.212	-0.257	1	0.00	0.04	0.06
1U	8	10.717	-1.791	0.081	0.000	0.219	0.209	1	0.01	0.01	0.03
1V	8	10.717	-0.780	0.081	0.000	0.219	-0.257	1	0.00	0.01	0.03
1W	8	10.717	-1.791	-0.085	0.000	-0.212	0.209	1	0.01	0.01	0.03
1X	8	10.717	-0.780	-0.085	0.000	-0.212	-0.257	1	0.00	0.01	0.03
2	8	-34.240	-5.739	-0.006	0.000	0.011	-0.303	1	0.02	0.04	0.05
7	8	-29.880	-4.799	-0.005	0.000	0.009	-0.239	1	0.02	0.03	0.04
8	8	-36.630	-6.294	-0.006	0.000	0.011	-0.337	1	0.02	0.04	0.05
1A	15	-20.118	-1.478	0.117	0.000	0.329	-0.043	1	0.01	0.02	0.04
1B	15	-20.118	-1.130	0.117	0.000	0.329	-0.200	1	0.00	0.02	0.05
1C	15	-20.118	-1.478	-0.121	0.000	-0.322	-0.043	1	0.01	0.02	0.04
1D	15	-20.118	-1.130	-0.121	0.000	-0.322	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1E	15	-3.902	-1.478	0.117	0.000	0.329	-0.043	1	0.01	0.00	0.02
1F	15	-3.902	-1.130	0.117	0.000	0.329	-0.200	1	0.00	0.00	0.03
1G	15	-3.902	-1.478	-0.121	0.000	-0.322	-0.043	1	0.01	0.00	0.02
1H	15	-3.902	-1.130	-0.121	0.000	-0.322	-0.200	1	0.00	0.00	0.03
1I	15	-19.651	-1.479	0.141	0.000	0.400	-0.048	1	0.01	0.02	0.04
1J	15	-19.651	-1.129	0.141	0.000	0.400	-0.196	1	0.00	0.02	0.05
1K	15	-19.651	-1.479	-0.145	0.000	-0.393	-0.048	1	0.01	0.02	0.04
1L	15	-19.651	-1.129	-0.145	0.000	-0.393	-0.196	1	0.00	0.02	0.05
1M	15	-4.369	-1.479	0.141	0.000	0.400	-0.048	1	0.01	0.00	0.03
1N	15	-4.369	-1.129	0.141	0.000	0.400	-0.196	1	0.00	0.00	0.03
1O	15	-4.369	-1.479	-0.145	0.000	-0.393	-0.048	1	0.01	0.00	0.03
1P	15	-4.369	-1.129	-0.145	0.000	-0.393	-0.196	1	0.00	0.00	0.03
1Q	15	-34.727	-1.809	0.081	0.000	0.217	0.074	1	0.01	0.04	0.05
1R	15	-34.727	-0.799	0.081	0.000	0.217	-0.318	1	0.00	0.04	0.06
1S	15	-34.727	-1.809	-0.085	0.000	-0.209	0.074	1	0.01	0.04	0.05
1T	15	-34.727	-0.799	-0.085	0.000	-0.209	-0.318	1	0.00	0.04	0.06
1U	15	10.707	-1.809	0.081	0.000	0.217	0.074	1	0.01	0.01	0.03
1V	15	10.707	-0.799	0.081	0.000	0.217	-0.318	1	0.00	0.01	0.03
1W	15	10.707	-1.809	-0.085	0.000	-0.209	0.074	1	0.01	0.01	0.03
1X	15	10.707	-0.799	-0.085	0.000	-0.209	-0.318	1	0.00	0.01	0.03
2	15	-34.250	-5.763	-0.006	0.000	0.011	-0.737	1	0.02	0.04	0.06
7	15	-29.890	-4.823	-0.005	0.000	0.010	-0.603	1	0.02	0.03	0.05
8	15	-36.640	-6.317	-0.006	0.000	0.011	-0.814	1	0.02	0.04	0.06

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-20.118	0.345	0.172	1	1.0000	0.9861	0.9958	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1B	-20.118	0.345	-0.200	1	1.0000	0.9861	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1C	-20.118	-0.338	0.172	1	1.0000	0.9860	0.9958	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1D	-20.118	-0.338	-0.200	1	1.0000	0.9860	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1E	-3.902	0.345	0.172	1	1.0000	0.9973	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1F	-3.902	0.345	-0.200	1	1.0000	0.9973	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1G	-3.902	-0.338	0.172	1	1.0000	0.9973	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1H	-3.902	-0.338	-0.200	1	1.0000	0.9973	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1I	-19.651	0.419	0.167	1	1.0000	0.9864	0.9959	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1J	-19.651	0.419	-0.196	1	1.0000	0.9864	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1K	-19.651	-0.412	0.167	1	1.0000	0.9864	0.9959	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1L	-19.651	-0.412	-0.196	1	1.0000	0.9864	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1M	-4.369	0.419	0.167	1	1.0000	0.9970	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1N	-4.369	0.419	-0.196	1	1.0000	0.9970	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1O	-4.369	-0.412	0.167	1	1.0000	0.9970	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1P	-4.369	-0.412	-0.196	1	1.0000	0.9970	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1Q	-34.727	0.221	0.342	1	1.0000	0.9760	0.9941	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1R	-34.727	0.221	-0.318	1	1.0000	0.9760	0.9952	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1S	-34.727	-0.214	0.342	1	1.0000	0.9760	0.9941	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1T	-34.727	-0.214	-0.318	1	1.0000	0.9760	0.9952	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
2	-34.250	0.011	-0.737	1	1.0000	0.9761	0.9931	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
7	-29.890	0.010	-0.603	1	1.0000	0.9791	0.9939	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
8	-36.640	0.011	-0.814	1	1.0000	0.9744	0.9926	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6

ASTA NUM. 37 NI 4626 NF 4670 Lungh. 84.9 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		----- kN	----- kN	----- kN	----- kN*m	----- kN*m	----- kN*m	-----	-----	-----	-----	
1A	0	-22.717	0.342	0.363	0.000	0.330	-0.043	1	0.00	0.03	0.04	
1B	0	-22.717	0.637	0.363	0.000	0.330	-0.200	1	0.00	0.03	0.05	
1C	0	-22.717	0.342	-0.368	0.000	-0.323	-0.043	1	0.00	0.03	0.04	
1D	0	-22.717	0.637	-0.368	0.000	-0.323	-0.200	1	0.00	0.03	0.05	
1E	0	-5.083	0.342	0.363	0.000	0.330	-0.043	1	0.00	0.01	0.02	
1F	0	-5.083	0.637	0.363	0.000	0.330	-0.200	1	0.00	0.01	0.03	
1G	0	-5.083	0.342	-0.368	0.000	-0.323	-0.043	1	0.00	0.01	0.02	
1H	0	-5.083	0.637	-0.368	0.000	-0.323	-0.200	1	0.00	0.01	0.03	
1I	0	-22.114	0.319	0.439	0.000	0.401	-0.048	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-22.114	0.660	0.439	0.000	0.401	-0.196	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-22.114	0.319	-0.444	0.000	-0.394	-0.048	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-22.114	0.660	-0.444	0.000	-0.394	-0.196	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-5.686	0.319	0.439	0.000	0.401	-0.048	1	0.00	0.01	0.03	

1N	0	-5.686	0.660	0.439	0.000	0.401	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
1O	0	-5.686	0.319	-0.444	0.000	-0.394	-0.048	1	0.00	0.01	0.03
1P	0	-5.686	0.660	-0.444	0.000	-0.394	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
1Q	0	-38.309	0.110	0.239	0.000	0.217	0.074	1	0.00	0.04	0.06
1R	0	-38.309	0.870	0.239	0.000	0.217	-0.318	1	0.00	0.04	0.06
1S	0	-38.309	0.110	-0.244	0.000	-0.210	0.074	1	0.00	0.04	0.06
1T	0	-38.309	0.870	-0.244	0.000	-0.210	-0.318	1	0.00	0.04	0.06
1U	0	10.509	0.110	0.239	0.000	0.217	0.074	1	0.00	0.01	0.03
1V	0	10.509	0.870	0.239	0.000	0.217	-0.318	1	0.00	0.01	0.03
1W	0	10.509	0.110	-0.244	0.000	-0.210	0.074	1	0.00	0.01	0.02
1X	0	10.509	0.870	-0.244	0.000	-0.210	-0.318	1	0.00	0.01	0.03
2	0	-40.900	2.249	-0.007	0.000	0.011	-0.737	1	0.01	0.05	0.07
7	0	-35.570	1.876	-0.006	0.000	0.009	-0.603	1	0.01	0.04	0.06
8	0	-43.850	2.466	-0.008	0.000	0.011	-0.814	1	0.01	0.05	0.07
1A	8	-22.726	0.322	0.363	0.000	0.301	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1B	8	-22.726	0.617	0.363	0.000	0.301	-0.147	1	0.00	0.03	0.05
1C	8	-22.726	0.322	-0.368	0.000	-0.293	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1D	8	-22.726	0.617	-0.368	0.000	-0.293	-0.147	1	0.00	0.03	0.04
1E	8	-5.092	0.322	0.363	0.000	0.301	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1F	8	-5.092	0.617	0.363	0.000	0.301	-0.147	1	0.00	0.01	0.03
1G	8	-5.092	0.322	-0.368	0.000	-0.293	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1H	8	-5.092	0.617	-0.368	0.000	-0.293	-0.147	1	0.00	0.01	0.03
1I	8	-22.123	0.299	0.439	0.000	0.366	-0.022	1	0.00	0.02	0.04
1J	8	-22.123	0.640	0.439	0.000	0.366	-0.140	1	0.00	0.02	0.05
1K	8	-22.123	0.299	-0.444	0.000	-0.358	-0.022	1	0.00	0.02	0.04
1L	8	-22.123	0.640	-0.444	0.000	-0.358	-0.140	1	0.00	0.02	0.05
1M	8	-5.695	0.299	0.439	0.000	0.366	-0.022	1	0.00	0.01	0.03
1N	8	-5.695	0.640	0.439	0.000	0.366	-0.140	1	0.00	0.01	0.03
1O	8	-5.695	0.299	-0.444	0.000	-0.358	-0.022	1	0.00	0.01	0.03
1P	8	-5.695	0.640	-0.444	0.000	-0.358	-0.140	1	0.00	0.01	0.03
1Q	8	-38.318	0.089	0.239	0.000	0.199	0.082	1	0.00	0.04	0.06
1R	8	-38.318	0.849	0.239	0.000	0.199	-0.244	1	0.00	0.04	0.06
1S	8	-38.318	0.089	-0.244	0.000	-0.191	0.082	1	0.00	0.04	0.06
1T	8	-38.318	0.849	-0.244	0.000	-0.191	-0.244	1	0.00	0.04	0.06
1U	8	10.500	0.089	0.239	0.000	0.199	0.082	1	0.00	0.01	0.02
1V	8	10.500	0.849	0.239	0.000	0.199	-0.244	1	0.00	0.01	0.03
1W	8	10.500	0.089	-0.244	0.000	-0.191	0.082	1	0.00	0.01	0.02
1X	8	10.500	0.849	-0.244	0.000	-0.191	-0.244	1	0.00	0.01	0.03
2	8	-40.911	2.223	-0.007	0.000	0.012	-0.548	1	0.01	0.05	0.06
7	8	-35.582	1.849	-0.006	0.000	0.010	-0.445	1	0.01	0.04	0.05
8	8	-43.862	2.440	-0.008	0.000	0.012	-0.606	1	0.01	0.05	0.07
1A	17	-22.735	0.301	0.363	0.000	0.272	0.010	1	0.00	0.03	0.04
1B	17	-22.735	0.597	0.363	0.000	0.272	-0.094	1	0.00	0.03	0.04
1C	17	-22.735	0.301	-0.368	0.000	-0.264	0.010	1	0.00	0.03	0.04
1D	17	-22.735	0.597	-0.368	0.000	-0.264	-0.094	1	0.00	0.03	0.04
1E	17	-5.101	0.301	0.363	0.000	0.272	0.010	1	0.00	0.01	0.02
1F	17	-5.101	0.597	0.363	0.000	0.272	-0.094	1	0.00	0.01	0.02
1G	17	-5.101	0.301	-0.368	0.000	-0.264	0.010	1	0.00	0.01	0.02
1H	17	-5.101	0.597	-0.368	0.000	-0.264	-0.094	1	0.00	0.01	0.02
1I	17	-22.132	0.279	0.439	0.000	0.331	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1J	17	-22.132	0.619	0.439	0.000	0.331	-0.087	1	0.00	0.02	0.04
1K	17	-22.132	0.279	-0.444	0.000	-0.323	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1L	17	-22.132	0.619	-0.444	0.000	-0.323	-0.087	1	0.00	0.02	0.04
1M	17	-5.704	0.279	0.439	0.000	0.331	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	-5.704	0.619	0.439	0.000	0.331	-0.087	1	0.00	0.01	0.03
1O	17	-5.704	0.279	-0.444	0.000	-0.323	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	-5.704	0.619	-0.444	0.000	-0.323	-0.087	1	0.00	0.01	0.03
1Q	17	-38.327	0.069	0.239	0.000	0.181	0.088	1	0.00	0.04	0.05
1R	17	-38.327	0.829	0.239	0.000	0.181	-0.173	1	0.00	0.04	0.06
1S	17	-38.327	0.069	-0.244	0.000	-0.173	0.088	1	0.00	0.04	0.05
1T	17	-38.327	0.829	-0.244	0.000	-0.173	-0.173	1	0.00	0.04	0.06
1U	17	10.491	0.069	0.239	0.000	0.181	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	10.491	0.829	0.239	0.000	0.181	-0.173	1	0.00	0.01	0.03
1W	17	10.491	0.069	-0.244	0.000	-0.173	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	10.491	0.829	-0.244	0.000	-0.173	-0.173	1	0.00	0.01	0.03
2	17	-40.922	2.196	-0.007	0.000	0.012	-0.360	1	0.01	0.05	0.06
7	17	-35.594	1.823	-0.006	0.000	0.010	-0.289	1	0.01	0.04	0.05
8	17	-43.874	2.413	-0.008	0.000	0.013	-0.400	1	0.01	0.05	0.06
1A	25	-22.744	0.281	0.363	0.000	0.243	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1B	25	-22.744	0.576	0.363	0.000	0.243	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1C	25	-22.744	0.281	-0.368	0.000	-0.234	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1D	25	-22.744	0.576	-0.368	0.000	-0.234	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1E	25	-5.110	0.281	0.363	0.000	0.243	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1F	25	-5.110	0.576	0.363	0.000	0.243	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1G	25	-5.110	0.281	-0.368	0.000	-0.234	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1H	25	-5.110	0.576	-0.368	0.000	-0.234	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1I	25	-22.141	0.258	0.439	0.000	0.296	0.025	1	0.00	0.02	0.04
1J	25	-22.141	0.599	0.439	0.000	0.296	-0.035	1	0.00	0.02	0.04
1K	25	-22.141	0.258	-0.444	0.000	-0.287	0.025	1	0.00	0.02	0.04
1L	25	-22.141	0.599	-0.444	0.000	-0.287	-0.035	1	0.00	0.02	0.04
1M	25	-5.713	0.258	0.439	0.000	0.296	0.025	1	0.00	0.01	0.02
1N	25	-5.713	0.599	0.439	0.000	0.296	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1O	25	-5.713	0.258	-0.444	0.000	-0.287	0.025	1	0.00	0.01	0.02
1P	25	-5.713	0.599	-0.444	0.000	-0.287	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1Q	25	-38.336	0.049	0.239	0.000	0.163	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1R	25	-38.336	0.809	0.239	0.000	0.163	-0.103	1	0.00	0.04	0.05
1S	25	-38.336	0.049	-0.244	0.000	-0.154	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1T	25	-38.336	0.809	-0.244	0.000	-0.154	-0.103	1	0.00	0.04	0.05
1U	25	10.482	0.049	0.239	0.000	0.163	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1V	25	10.482	0.809	0.239	0.000	0.163	-0.103	1	0.00	0.01	0.02
1W	25	10.482	0.049	-0.244	0.000	-0.154	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1X	25	10.482	0.809	-0.244	0.000	-0.154	-0.103	1	0.00	0.01	0.02
2	25	-40.933	2.170	-0.007	0.000	0.013	-0.175	1	0.01	0.05	0.05
7	25	-35.606	1.796	-0.006	0.000	0.011	-0.135	1	0.01	0.04	0.04
8	25	-43.886	2.387	-0.008	0.000	0.013	-0.196	1	0.01	0.05	0.06

1A	34	-22.753	0.261	0.363	0.000	0.214	0.056	1	0.00	0.03	0.04
1B	34	-22.753	0.556	0.363	0.000	0.214	0.005	1	0.00	0.03	0.04
1C	34	-22.753	0.261	-0.368	0.000	-0.205	0.056	1	0.00	0.03	0.04
1D	34	-22.753	0.556	-0.368	0.000	-0.205	0.005	1	0.00	0.03	0.04
1E	34	-5.119	0.261	0.363	0.000	0.214	0.056	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	-5.119	0.556	0.363	0.000	0.214	0.005	1	0.00	0.01	0.02
1G	34	-5.119	0.261	-0.368	0.000	-0.205	0.056	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	-5.119	0.556	-0.368	0.000	-0.205	0.005	1	0.00	0.01	0.02
1I	34	-22.150	0.238	0.439	0.000	0.261	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1J	34	-22.150	0.578	0.439	0.000	0.261	0.015	1	0.00	0.02	0.04
1K	34	-22.150	0.238	-0.444	0.000	-0.252	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1L	34	-22.150	0.578	-0.444	0.000	-0.252	0.015	1	0.00	0.02	0.04
1M	34	-5.722	0.238	0.439	0.000	0.261	0.046	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	-5.722	0.578	0.439	0.000	0.261	0.015	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	-5.722	0.238	-0.444	0.000	-0.252	0.046	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	-5.722	0.578	-0.444	0.000	-0.252	0.015	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-38.345	0.028	0.239	0.000	0.145	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1R	34	-38.345	0.788	0.239	0.000	0.145	-0.035	1	0.00	0.04	0.05
1S	34	-38.345	0.028	-0.244	0.000	-0.136	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1T	34	-38.345	0.788	-0.244	0.000	-0.136	-0.035	1	0.00	0.04	0.05
1U	34	10.473	0.028	0.239	0.000	0.145	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	10.473	0.788	0.239	0.000	0.145	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	10.473	0.028	-0.244	0.000	-0.136	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	10.473	0.788	-0.244	0.000	-0.136	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
2	34	-40.944	2.143	-0.007	0.000	0.014	0.008	1	0.01	0.05	0.05
7	34	-35.618	1.770	-0.006	0.000	0.012	0.016	1	0.01	0.04	0.04
8	34	-43.898	2.360	-0.008	0.000	0.014	0.006	1	0.01	0.05	0.05

1A	42	-22.762	0.240	0.363	0.000	0.185	0.077	1	0.00	0.03	0.04
1B	42	-22.762	0.535	0.363	0.000	0.185	0.052	1	0.00	0.03	0.04
1C	42	-22.762	0.240	-0.368	0.000	-0.176	0.077	1	0.00	0.03	0.04
1D	42	-22.762	0.535	-0.368	0.000	-0.176	0.052	1	0.00	0.03	0.04
1E	42	-5.128	0.240	0.363	0.000	0.185	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1F	42	-5.128	0.535	0.363	0.000	0.185	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1G	42	-5.128	0.240	-0.368	0.000	-0.176	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1H	42	-5.128	0.535	-0.368	0.000	-0.176	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1I	42	-22.159	0.217	0.439	0.000	0.226	0.065	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-22.159	0.558	0.439	0.000	0.226	0.064	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-22.159	0.217	-0.444	0.000	-0.216	0.065	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-22.159	0.558	-0.444	0.000	-0.216	0.064	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-5.731	0.217	0.439	0.000	0.226	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1N	42	-5.731	0.558	0.439	0.000	0.226	0.064	1	0.00	0.01	0.02
1O	42	-5.731	0.217	-0.444	0.000	-0.216	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1P	42	-5.731	0.558	-0.444	0.000	-0.216	0.064	1	0.00	0.01	0.02
1Q	42	-38.354	0.008	0.239	0.000	0.127	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-38.354	0.768	0.239	0.000	0.127	0.032	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-38.354	0.008	-0.244	0.000	-0.117	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-38.354	0.768	-0.244	0.000	-0.117	0.032	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	10.464	0.008	0.239	0.000	0.127	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	10.464	0.768	0.239	0.000	0.127	0.032	1	0.00	0.01	0.02
1W	42	10.464	0.008	-0.244	0.000	-0.117	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	10.464	0.768	-0.244	0.000	-0.117	0.032	1	0.00	0.01	0.02
2	42	-40.955	2.116	-0.007	0.000	0.014	0.189	1	0.01	0.05	0.05
7	42	-35.630	1.743	-0.006	0.000	0.012	0.165	1	0.01	0.04	0.05
8	42	-43.910	2.333	-0.008	0.000	0.014	0.205	1	0.01	0.05	0.06

1A	51	-22.771	0.220	0.363	0.000	0.156	0.096	1	0.00	0.03	0.04
1B	51	-22.771	0.515	0.363	0.000	0.156	0.097	1	0.00	0.03	0.04
1C	51	-22.771	0.220	-0.368	0.000	-0.146	0.096	1	0.00	0.03	0.04
1D	51	-22.771	0.515	-0.368	0.000	-0.146	0.097	1	0.00	0.03	0.04
1E	51	-5.137	0.220	0.363	0.000	0.156	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1F	51	-5.137	0.515	0.363	0.000	0.156	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	-5.137	0.220	-0.368	0.000	-0.146	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1H	51	-5.137	0.515	-0.368	0.000	-0.146	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	-22.168	0.197	0.439	0.000	0.191	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1J	51	-22.168	0.538	0.439	0.000	0.191	0.111	1	0.00	0.02	0.04
1K	51	-22.168	0.197	-0.444	0.000	-0.181	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1L	51	-22.168	0.538	-0.444	0.000	-0.181	0.111	1	0.00	0.02	0.04
1M	51	-5.740	0.197	0.439	0.000	0.191	0.082	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	-5.740	0.538	0.439	0.000	0.191	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	-5.740	0.197	-0.444	0.000	-0.181	0.082	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	-5.740	0.538	-0.444	0.000	-0.181	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-38.363	-0.013	0.239	0.000	0.109	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1R	51	-38.363	0.747	0.239	0.000	0.109	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1S	51	-38.363	-0.013	-0.244	0.000	-0.099	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1T	51	-38.363	0.747	-0.244	0.000	-0.099	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1U	51	10.455	-0.013	0.239	0.000	0.109	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	10.455	0.747	0.239	0.000	0.109	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	10.455	-0.013	-0.244	0.000	-0.099	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	10.455	0.747	-0.244	0.000	-0.099	0.096	1	0.00	0.01	0.02
2	51	-40.966	2.090	-0.007	0.000	0.015	0.368	1	0.01	0.05	0.06
7	51	-35.642	1.716	-0.006	0.000	0.013	0.312	1	0.01	0.04	0.05
8	51	-43.922	2.307	-0.008	0.000	0.015	0.402	1	0.01	0.05	0.06

1A	59	-22.780	0.199	0.363	0.000	0.127	0.113	1	0.00	0.03	0.04
1B	59	-22.780	0.494	0.363	0.000	0.127	0.141	1	0.00	0.03	0.04
1C	59	-22.780	0.199	-0.368	0.000	-0.117	0.113	1	0.00	0.03	0.03
1D	59	-22.780	0.494	-0.368	0.000	-0.117	0.141	1	0.00	0.03	0.04
1E	59	-5.146	0.199	0.363	0.000	0.127	0.113	1	0.00	0.01	0.02
1F	59	-5.146	0.494	0.363	0.000	0.127	0.141	1	0.00	0.01	0.02
1G	59	-5.146	0.199	-0.368	0.000	-0.117	0.113	1	0.00	0.01	0.01
1H	59	-5.146	0.494	-0.368	0.000	-0.117	0.141	1	0.00	0.01	0.02
1I	59	-22.177	0.177	0.439	0.000	0.156	0.098	1	0.00	0.02	0.04
1J	59	-22.177	0.517	0.439	0.000	0.156	0.156	1	0.00	0.02	0.04
1K	59	-22.177	0.177	-0.444	0.000	-0.146	0.098	1	0.00	0.02	0.04
1L	59	-22.177	0.517	-0.444	0.000	-0.146	0.156	1	0.00	0.02	0.04
1M	59	-5.749	0.177	0.439	0.000	0.156	0.098	1	0.00	0.01	0.02

1N	59	-5.749	0.517	0.439	0.000	0.156	0.156	1	0.00	0.01	0.02
1O	59	-5.749	0.177	-0.444	0.000	-0.146	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1P	59	-5.749	0.517	-0.444	0.000	-0.146	0.156	1	0.00	0.01	0.02
1Q	59	-38.372	-0.033	0.239	0.000	0.091	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1R	59	-38.372	0.727	0.239	0.000	0.091	0.159	1	0.00	0.04	0.05
1S	59	-38.372	-0.033	-0.244	0.000	-0.080	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1T	59	-38.372	0.727	-0.244	0.000	-0.080	0.159	1	0.00	0.04	0.05
1U	59	10.446	-0.033	0.239	0.000	0.091	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1V	59	10.446	0.727	0.239	0.000	0.091	0.159	1	0.00	0.01	0.02
1W	59	10.446	-0.033	-0.244	0.000	-0.080	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1X	59	10.446	0.727	-0.244	0.000	-0.080	0.159	1	0.00	0.01	0.02
2	59	-40.977	2.063	-0.007	0.000	0.015	0.544	1	0.01	0.05	0.06
7	59	-35.654	1.690	-0.006	0.000	0.013	0.457	1	0.01	0.04	0.05
8	59	-43.934	2.280	-0.008	0.000	0.016	0.596	1	0.01	0.05	0.07
1A	68	-22.789	0.179	0.363	0.000	0.098	0.128	1	0.00	0.03	0.03
1B	68	-22.789	0.474	0.363	0.000	0.098	0.182	1	0.00	0.03	0.04
1C	68	-22.789	0.179	-0.368	0.000	-0.087	0.128	1	0.00	0.03	0.03
1D	68	-22.789	0.474	-0.368	0.000	-0.087	0.182	1	0.00	0.03	0.04
1E	68	-5.155	0.179	0.363	0.000	0.098	0.128	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	-5.155	0.474	0.363	0.000	0.098	0.182	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	-5.155	0.179	-0.368	0.000	-0.087	0.128	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	-5.155	0.474	-0.368	0.000	-0.087	0.182	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	-22.186	0.156	0.439	0.000	0.121	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1J	68	-22.186	0.497	0.439	0.000	0.121	0.199	1	0.00	0.02	0.04
1K	68	-22.186	0.156	-0.444	0.000	-0.110	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1L	68	-22.186	0.497	-0.444	0.000	-0.110	0.199	1	0.00	0.02	0.04
1M	68	-5.758	0.156	0.439	0.000	0.121	0.112	1	0.00	0.01	0.02
1N	68	-5.758	0.497	0.439	0.000	0.121	0.199	1	0.00	0.01	0.02
1O	68	-5.758	0.156	-0.444	0.000	-0.110	0.112	1	0.00	0.01	0.02
1P	68	-5.758	0.497	-0.444	0.000	-0.110	0.199	1	0.00	0.01	0.02
1Q	68	-38.381	-0.054	0.239	0.000	0.073	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1R	68	-38.381	0.706	0.239	0.000	0.073	0.220	1	0.00	0.04	0.05
1S	68	-38.381	-0.054	-0.244	0.000	-0.062	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1T	68	-38.381	0.706	-0.244	0.000	-0.062	0.220	1	0.00	0.04	0.05
1U	68	10.437	-0.054	0.239	0.000	0.073	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	10.437	0.706	0.239	0.000	0.073	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	10.437	-0.054	-0.244	0.000	-0.062	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	10.437	0.706	-0.244	0.000	-0.062	0.220	1	0.00	0.01	0.02
2	68	-40.988	2.037	-0.007	0.000	0.016	0.718	1	0.01	0.05	0.07
7	68	-35.666	1.663	-0.006	0.000	0.014	0.599	1	0.01	0.04	0.06
8	68	-43.946	2.254	-0.008	0.000	0.016	0.789	1	0.01	0.05	0.07
1A	76	-22.798	0.158	0.363	0.000	0.069	0.142	1	0.00	0.03	0.03
1B	76	-22.798	0.454	0.363	0.000	0.069	0.222	1	0.00	0.03	0.04
1C	76	-22.798	0.158	-0.368	0.000	-0.058	0.142	1	0.00	0.03	0.03
1D	76	-22.798	0.454	-0.368	0.000	-0.058	0.222	1	0.00	0.03	0.03
1E	76	-5.164	0.158	0.363	0.000	0.069	0.142	1	0.00	0.01	0.01
1F	76	-5.164	0.454	0.363	0.000	0.069	0.222	1	0.00	0.01	0.02
1G	76	-5.164	0.158	-0.368	0.000	-0.058	0.142	1	0.00	0.01	0.01
1H	76	-5.164	0.454	-0.368	0.000	-0.058	0.222	1	0.00	0.01	0.01
1I	76	-22.195	0.136	0.439	0.000	0.086	0.124	1	0.00	0.02	0.03
1J	76	-22.195	0.476	0.439	0.000	0.086	0.241	1	0.00	0.02	0.04
1K	76	-22.195	0.136	-0.444	0.000	-0.075	0.124	1	0.00	0.02	0.03
1L	76	-22.195	0.476	-0.444	0.000	-0.075	0.241	1	0.00	0.02	0.04
1M	76	-5.767	0.136	0.439	0.000	0.086	0.124	1	0.00	0.01	0.01
1N	76	-5.767	0.476	0.439	0.000	0.086	0.241	1	0.00	0.01	0.02
1O	76	-5.767	0.136	-0.444	0.000	-0.075	0.124	1	0.00	0.01	0.01
1P	76	-5.767	0.476	-0.444	0.000	-0.075	0.241	1	0.00	0.01	0.02
1Q	76	-38.390	-0.074	0.239	0.000	0.055	0.085	1	0.00	0.04	0.05
1R	76	-38.390	0.686	0.239	0.000	0.055	0.280	1	0.00	0.04	0.05
1S	76	-38.390	-0.074	-0.244	0.000	-0.043	0.085	1	0.00	0.04	0.05
1T	76	-38.390	0.686	-0.244	0.000	-0.043	0.280	1	0.00	0.04	0.05
1U	76	10.428	-0.074	0.239	0.000	0.055	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1V	76	10.428	0.686	0.239	0.000	0.055	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1W	76	10.428	-0.074	-0.244	0.000	-0.043	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1X	76	10.428	0.686	-0.244	0.000	-0.043	0.280	1	0.00	0.01	0.02
2	76	-40.999	2.010	-0.007	0.000	0.017	0.890	1	0.01	0.05	0.07
7	76	-35.678	1.637	-0.006	0.000	0.014	0.739	1	0.01	0.04	0.06
8	76	-43.958	2.227	-0.008	0.000	0.017	0.979	1	0.01	0.05	0.08
1A	85	-22.807	0.138	0.363	0.000	0.040	0.154	1	0.00	0.03	0.03
1B	85	-22.807	0.433	0.363	0.000	0.040	0.261	1	0.00	0.03	0.03
1C	85	-22.807	0.138	-0.368	0.000	-0.029	0.154	1	0.00	0.03	0.03
1D	85	-22.807	0.433	-0.368	0.000	-0.029	0.261	1	0.00	0.03	0.03
1E	85	-5.173	0.138	0.363	0.000	0.040	0.154	1	0.00	0.01	0.01
1F	85	-5.173	0.433	0.363	0.000	0.040	0.261	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	-5.173	0.138	-0.368	0.000	-0.029	0.154	1	0.00	0.01	0.01
1H	85	-5.173	0.433	-0.368	0.000	-0.029	0.261	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	-22.204	0.115	0.439	0.000	0.051	0.134	1	0.00	0.02	0.03
1J	85	-22.204	0.456	0.439	0.000	0.051	0.280	1	0.00	0.02	0.04
1K	85	-22.204	0.115	-0.444	0.000	-0.039	0.134	1	0.00	0.02	0.03
1L	85	-22.204	0.456	-0.444	0.000	-0.039	0.280	1	0.00	0.02	0.03
1M	85	-5.776	0.115	0.439	0.000	0.051	0.134	1	0.00	0.01	0.01
1N	85	-5.776	0.456	0.439	0.000	0.051	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1O	85	-5.776	0.115	-0.444	0.000	-0.039	0.134	1	0.00	0.01	0.01
1P	85	-5.776	0.456	-0.444	0.000	-0.039	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1Q	85	-38.399	-0.094	0.239	0.000	0.037	0.077	1	0.00	0.04	0.05
1R	85	-38.399	0.666	0.239	0.000	0.037	0.337	1	0.00	0.04	0.05
1S	85	-38.399	-0.094	-0.244	0.000	-0.025	0.077	1	0.00	0.04	0.05
1T	85	-38.399	0.666	-0.244	0.000	-0.025	0.337	1	0.00	0.04	0.05
1U	85	10.419	-0.094	0.239	0.000	0.037	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	10.419	0.666	0.239	0.000	0.037	0.337	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	10.419	-0.094	-0.244	0.000	-0.025	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	10.419	0.666	-0.244	0.000	-0.025	0.337	1	0.00	0.01	0.02
2	85	-41.010	1.984	-0.007	0.000	0.017	1.059	1	0.01	0.05	0.07
7	85	-35.690	1.610	-0.006	0.000	0.015	0.877	1	0.01	0.04	0.06
8	85	-43.970	2.201	-0.008	0.000	0.018	1.167	1	0.01	0.05	0.08

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	---	-----	-----										
	kN	kN*m											
1A	-22.807	0.330	0.154	1	0.8271	0.9850	0.9965	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1B	-22.807	0.330	0.261	1	0.8271	0.9850	0.9907	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1C	-22.807	-0.323	0.154	1	0.8271	0.9842	0.9965	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1D	-22.807	-0.323	0.261	1	0.8271	0.9842	0.9907	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1E	-5.173	0.330	0.154	1	0.8271	0.9966	0.9992	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1F	-5.173	0.330	0.261	1	0.8271	0.9966	0.9979	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1G	-5.173	-0.323	0.154	1	0.8271	0.9964	0.9992	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1H	-5.173	-0.323	0.261	1	0.8271	0.9964	0.9979	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1I	-22.204	0.401	0.134	1	0.8271	0.9855	0.9961	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1J	-22.204	0.401	0.280	1	0.8271	0.9855	0.9916	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1K	-22.204	-0.394	0.134	1	0.8271	0.9849	0.9961	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1L	-22.204	-0.394	0.280	1	0.8271	0.9849	0.9916	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1M	-5.776	0.401	0.134	1	0.8271	0.9962	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1N	-5.776	0.401	0.280	1	0.8271	0.9962	0.9978	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 32
1O	-5.776	-0.394	0.134	1	0.8271	0.9961	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1P	-5.776	-0.394	0.280	1	0.8271	0.9961	0.9978	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 32
1Q	-38.399	0.217	0.097	1	0.8271	0.9764	1.0129	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
1R	-38.399	0.217	0.337	1	0.8271	0.9764	0.9808	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
1S	-38.399	-0.210	0.097	1	0.8271	0.9745	1.0129	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
1T	-38.399	-0.210	0.337	1	0.8271	0.9745	0.9808	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
2	-41.010	0.017	1.059	1	0.8271	0.9931	0.9833	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 32
7	-35.690	0.015	0.877	1	0.8271	0.9940	0.9857	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
8	-43.970	0.018	1.167	1	0.8271	0.9926	0.9820	--	--	0.06	--	0.09	Snell. 'zx'= 32

ASTA NUM. 38 NI 4670 NF 4707 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----					
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-23.466	-1.084	0.497	0.000	0.040	0.261	1	0.00	0.03	0.04	
1B	0	-23.466	-0.574	0.497	0.000	0.040	0.154	1	0.00	0.03	0.03	
1C	0	-23.466	-1.084	-0.502	0.000	-0.029	0.261	1	0.00	0.03	0.03	
1D	0	-23.466	-0.574	-0.502	0.000	-0.029	0.154	1	0.00	0.03	0.03	
1E	0	-5.474	-1.084	0.497	0.000	0.040	0.261	1	0.00	0.01	0.02	
1F	0	-5.474	-0.574	0.497	0.000	0.040	0.154	1	0.00	0.01	0.01	
1G	0	-5.474	-1.084	-0.502	0.000	-0.029	0.261	1	0.00	0.01	0.01	
1H	0	-5.474	-0.574	-0.502	0.000	-0.029	0.154	1	0.00	0.01	0.01	
1I	0	-22.836	-1.067	0.600	0.000	0.051	0.280	1	0.00	0.03	0.04	
1J	0	-22.836	-0.591	0.600	0.000	0.051	0.134	1	0.00	0.03	0.03	
1K	0	-22.836	-1.067	-0.604	0.000	-0.039	0.280	1	0.00	0.03	0.04	
1L	0	-22.836	-0.591	-0.604	0.000	-0.039	0.134	1	0.00	0.03	0.03	
1M	0	-6.104	-1.067	0.600	0.000	0.051	0.280	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	-6.104	-0.591	0.600	0.000	0.051	0.134	1	0.00	0.01	0.01	
1O	0	-6.104	-1.067	-0.604	0.000	-0.039	0.280	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	-6.104	-0.591	-0.604	0.000	-0.039	0.134	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	0	-39.041	-1.484	0.319	0.000	0.037	0.337	1	0.01	0.04	0.05	
1R	0	-39.041	-0.174	0.319	0.000	0.037	0.077	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-39.041	-1.484	-0.323	0.000	-0.025	0.337	1	0.01	0.04	0.05	
1T	0	-39.041	-0.174	-0.323	0.000	-0.025	0.077	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.101	-1.484	0.319	0.000	0.037	0.337	1	0.01	0.01	0.02	
1V	0	10.101	-0.174	0.319	0.000	0.037	0.077	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	10.101	-1.484	-0.323	0.000	-0.025	0.337	1	0.01	0.01	0.02	
1X	0	10.101	-0.174	-0.323	0.000	-0.025	0.077	1	0.00	0.01	0.01	
2	0	-43.320	-3.415	-0.007	0.000	0.017	1.059	1	0.01	0.05	0.08	
7	0	-37.600	-2.877	-0.006	0.000	0.015	0.877	1	0.01	0.04	0.07	
8	0	-46.500	-3.736	-0.007	0.000	0.018	1.167	1	0.01	0.05	0.08	
1A	10	-23.476	-1.108	0.497	0.000	-0.011	0.201	1	0.00	0.03	0.03	
1B	10	-23.476	-0.598	0.497	0.000	-0.011	0.045	1	0.00	0.03	0.03	
1C	10	-23.476	-1.108	-0.502	0.000	0.023	0.201	1	0.00	0.03	0.03	
1D	10	-23.476	-0.598	-0.502	0.000	0.023	0.045	1	0.00	0.03	0.03	
1E	10	-5.484	-1.108	0.497	0.000	-0.011	0.201	1	0.00	0.01	0.01	
1F	10	-5.484	-0.598	0.497	0.000	-0.011	0.045	1	0.00	0.01	0.01	
1G	10	-5.484	-1.108	-0.502	0.000	0.023	0.201	1	0.00	0.01	0.01	
1H	10	-5.484	-0.598	-0.502	0.000	0.023	0.045	1	0.00	0.01	0.01	
1I	10	-22.846	-1.091	0.600	0.000	-0.011	0.220	1	0.00	0.03	0.03	
1J	10	-22.846	-0.615	0.600	0.000	-0.011	0.027	1	0.00	0.03	0.03	
1K	10	-22.846	-1.091	-0.604	0.000	0.023	0.220	1	0.00	0.03	0.03	
1L	10	-22.846	-0.615	-0.604	0.000	0.023	0.027	1	0.00	0.03	0.03	
1M	10	-6.114	-1.091	0.600	0.000	-0.011	0.220	1	0.00	0.01	0.01	
1N	10	-6.114	-0.615	0.600	0.000	-0.011	0.027	1	0.00	0.01	0.01	
1O	10	-6.114	-1.091	-0.604	0.000	0.023	0.220	1	0.00	0.01	0.01	
1P	10	-6.114	-0.615	-0.604	0.000	0.023	0.027	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	10	-39.051	-1.508	0.319	0.000	0.003	0.318	1	0.01	0.04	0.05	
1R	10	-39.051	-0.198	0.319	0.000	0.003	-0.072	1	0.00	0.04	0.05	
1S	10	-39.051	-1.508	-0.323	0.000	0.010	0.318	1	0.01	0.04	0.05	
1T	10	-39.051	-0.198	-0.323	0.000	0.010	-0.072	1	0.00	0.04	0.05	
1U	10	10.091	-1.508	0.319	0.000	0.003	0.318	1	0.01	0.01	0.02	
1V	10	10.091	-0.198	0.319	0.000	0.003	-0.072	1	0.00	0.01	0.01	
1W	10	10.091	-1.508	-0.323	0.000	0.010	0.318	1	0.01	0.01	0.02	
1X	10	10.091	-0.198	-0.323	0.000	0.010	-0.072	1	0.00	0.01	0.01	

2	10	-43.333	-3.446	-0.007	0.000	0.018	0.716	1	0.01	0.05	0.07
7	10	-37.614	-2.908	-0.006	0.000	0.015	0.588	1	0.01	0.04	0.06
8	10	-46.513	-3.767	-0.007	0.000	0.018	0.792	1	0.01	0.05	0.07
1A	20	-23.486	-1.132	0.497	0.000	-0.063	0.139	1	0.00	0.03	0.03
1B	20	-23.486	-0.622	0.497	0.000	-0.063	-0.066	1	0.00	0.03	0.03
1C	20	-23.486	-1.132	-0.502	0.000	0.075	0.139	1	0.00	0.03	0.03
1D	20	-23.486	-0.622	-0.502	0.000	0.075	-0.066	1	0.00	0.03	0.03
1E	20	-5.494	-1.132	0.497	0.000	-0.063	0.139	1	0.00	0.01	0.01
1F	20	-5.494	-0.622	0.497	0.000	-0.063	-0.066	1	0.00	0.01	0.01
1G	20	-5.494	-1.132	-0.502	0.000	0.075	0.139	1	0.00	0.01	0.01
1H	20	-5.494	-0.622	-0.502	0.000	0.075	-0.066	1	0.00	0.01	0.01
1I	20	-22.856	-1.115	0.600	0.000	-0.073	0.156	1	0.00	0.03	0.03
1J	20	-22.856	-0.639	0.600	0.000	-0.073	-0.083	1	0.00	0.03	0.03
1K	20	-22.856	-1.115	-0.604	0.000	0.086	0.156	1	0.00	0.03	0.03
1L	20	-22.856	-0.639	-0.604	0.000	0.086	-0.083	1	0.00	0.03	0.03
1M	20	-6.124	-1.115	0.600	0.000	-0.073	0.156	1	0.00	0.01	0.01
1N	20	-6.124	-0.639	0.600	0.000	-0.073	-0.083	1	0.00	0.01	0.01
1O	20	-6.124	-1.115	-0.604	0.000	0.086	0.156	1	0.00	0.01	0.02
1P	20	-6.124	-0.639	-0.604	0.000	0.086	-0.083	1	0.00	0.01	0.01
1Q	20	-39.061	-1.532	0.319	0.000	-0.031	0.296	1	0.01	0.04	0.05
1R	20	-39.061	-0.222	0.319	0.000	-0.031	-0.223	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-39.061	-1.532	-0.323	0.000	0.044	0.296	1	0.01	0.04	0.05
1T	20	-39.061	-0.222	-0.323	0.000	0.044	-0.223	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	10.081	-1.532	0.319	0.000	-0.031	0.296	1	0.01	0.01	0.02
1V	20	10.081	-0.222	0.319	0.000	-0.031	-0.223	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	10.081	-1.532	-0.323	0.000	0.044	0.296	1	0.01	0.01	0.02
1X	20	10.081	-0.222	-0.323	0.000	0.044	-0.223	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-43.346	-3.478	-0.007	0.000	0.019	0.370	1	0.01	0.05	0.06
7	20	-37.628	-2.940	-0.006	0.000	0.016	0.295	1	0.01	0.04	0.05
8	20	-46.526	-3.799	-0.007	0.000	0.019	0.414	1	0.01	0.05	0.06
1A	30	-23.496	-1.156	0.497	0.000	-0.114	0.074	1	0.00	0.03	0.03
1B	30	-23.496	-0.647	0.497	0.000	-0.114	-0.179	1	0.00	0.03	0.04
1C	30	-23.496	-1.156	-0.502	0.000	0.127	0.074	1	0.00	0.03	0.04
1D	30	-23.496	-0.647	-0.502	0.000	0.127	-0.179	1	0.00	0.03	0.04
1E	30	-5.504	-1.156	0.497	0.000	-0.114	0.074	1	0.00	0.01	0.01
1F	30	-5.504	-0.647	0.497	0.000	-0.114	-0.179	1	0.00	0.01	0.02
1G	30	-5.504	-1.156	-0.502	0.000	0.127	0.074	1	0.00	0.01	0.01
1H	30	-5.504	-0.647	-0.502	0.000	0.127	-0.179	1	0.00	0.01	0.02
1I	30	-22.866	-1.139	0.600	0.000	-0.135	0.091	1	0.00	0.03	0.04
1J	30	-22.866	-0.663	0.600	0.000	-0.135	-0.195	1	0.00	0.03	0.04
1K	30	-22.866	-1.139	-0.604	0.000	0.148	0.091	1	0.00	0.03	0.04
1L	30	-22.866	-0.663	-0.604	0.000	0.148	-0.195	1	0.00	0.03	0.04
1M	30	-6.134	-1.139	0.600	0.000	-0.135	0.091	1	0.00	0.01	0.02
1N	30	-6.134	-0.663	0.600	0.000	-0.135	-0.195	1	0.00	0.01	0.02
1O	30	-6.134	-1.139	-0.604	0.000	0.148	0.091	1	0.00	0.01	0.02
1P	30	-6.134	-0.663	-0.604	0.000	0.148	-0.195	1	0.00	0.01	0.02
1Q	30	-39.071	-1.556	0.319	0.000	-0.065	0.272	1	0.01	0.04	0.05
1R	30	-39.071	-0.246	0.319	0.000	-0.065	-0.377	1	0.00	0.04	0.06
1S	30	-39.071	-1.556	-0.323	0.000	0.078	0.272	1	0.01	0.04	0.06
1T	30	-39.071	-0.246	-0.323	0.000	0.078	-0.377	1	0.00	0.04	0.06
1U	30	10.071	-1.556	0.319	0.000	-0.065	0.272	1	0.01	0.01	0.02
1V	30	10.071	-0.246	0.319	0.000	-0.065	-0.377	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	10.071	-1.556	-0.323	0.000	0.078	0.272	1	0.01	0.01	0.02
1X	30	10.071	-0.246	-0.323	0.000	0.078	-0.377	1	0.00	0.01	0.03
2	30	-43.359	-3.509	-0.007	0.000	0.019	0.021	1	0.01	0.05	0.05
7	30	-37.642	-2.971	-0.006	0.000	0.016	-0.000	1	0.01	0.04	0.04
8	30	-46.539	-3.830	-0.007	0.000	0.020	0.032	1	0.01	0.05	0.05
1A	40	-23.506	-1.180	0.497	0.000	-0.165	0.008	1	0.00	0.03	0.04
1B	40	-23.506	-0.671	0.497	0.000	-0.165	-0.295	1	0.00	0.03	0.04
1C	40	-23.506	-1.180	-0.502	0.000	0.179	0.008	1	0.00	0.03	0.04
1D	40	-23.506	-0.671	-0.502	0.000	0.179	-0.295	1	0.00	0.03	0.04
1E	40	-5.514	-1.180	0.497	0.000	-0.165	0.008	1	0.00	0.01	0.02
1F	40	-5.514	-0.671	0.497	0.000	-0.165	-0.295	1	0.00	0.01	0.02
1G	40	-5.514	-1.180	-0.502	0.000	0.179	0.008	1	0.00	0.01	0.02
1H	40	-5.514	-0.671	-0.502	0.000	0.179	-0.295	1	0.00	0.01	0.02
1I	40	-22.876	-1.164	0.600	0.000	-0.197	0.023	1	0.00	0.03	0.04
1J	40	-22.876	-0.687	0.600	0.000	-0.197	-0.310	1	0.00	0.03	0.04
1K	40	-22.876	-1.164	-0.604	0.000	0.211	0.023	1	0.00	0.03	0.04
1L	40	-22.876	-0.687	-0.604	0.000	0.211	-0.310	1	0.00	0.03	0.05
1M	40	-6.144	-1.164	0.600	0.000	-0.197	0.023	1	0.00	0.01	0.02
1N	40	-6.144	-0.687	0.600	0.000	-0.197	-0.310	1	0.00	0.01	0.03
1O	40	-6.144	-1.164	-0.604	0.000	0.211	0.023	1	0.00	0.01	0.02
1P	40	-6.144	-0.687	-0.604	0.000	0.211	-0.310	1	0.00	0.01	0.03
1Q	40	-39.081	-1.581	0.319	0.000	-0.099	0.246	1	0.01	0.04	0.06
1R	40	-39.081	-0.270	0.319	0.000	-0.099	-0.533	1	0.00	0.04	0.06
1S	40	-39.081	-1.581	-0.323	0.000	0.113	0.246	1	0.01	0.04	0.06
1T	40	-39.081	-0.270	-0.323	0.000	0.113	-0.533	1	0.00	0.04	0.06
1U	40	10.061	-1.581	0.319	0.000	-0.099	0.246	1	0.01	0.01	0.02
1V	40	10.061	-0.270	0.319	0.000	-0.099	-0.533	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	10.061	-1.581	-0.323	0.000	0.113	0.246	1	0.01	0.01	0.02
1X	40	10.061	-0.270	-0.323	0.000	0.113	-0.533	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-43.372	-3.540	-0.007	0.000	0.020	-0.332	1	0.01	0.05	0.06
7	40	-37.656	-3.002	-0.006	0.000	0.017	-0.299	1	0.01	0.04	0.05
8	40	-46.552	-3.861	-0.007	0.000	0.020	-0.352	1	0.01	0.05	0.06
1A	50	-23.516	-1.204	0.497	0.000	-0.217	-0.062	1	0.00	0.03	0.04
1B	50	-23.516	-0.695	0.497	0.000	-0.217	-0.413	1	0.00	0.03	0.05
1C	50	-23.516	-1.204	-0.502	0.000	0.231	-0.062	1	0.00	0.03	0.04
1D	50	-23.516	-0.695	-0.502	0.000	0.231	-0.413	1	0.00	0.03	0.05
1E	50	-5.524	-1.204	0.497	0.000	-0.217	-0.062	1	0.00	0.01	0.02
1F	50	-5.524	-0.695	0.497	0.000	-0.217	-0.413	1	0.00	0.01	0.03
1G	50	-5.524	-1.204	-0.502	0.000	0.231	-0.062	1	0.00	0.01	0.02
1H	50	-5.524	-0.695	-0.502	0.000	0.231	-0.413	1	0.00	0.01	0.03
1I	50	-22.886	-1.188	0.600	0.000	-0.259	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1J	50	-22.886	-0.711	0.600	0.000	-0.259	-0.427	1	0.00	0.03	0.05

1K	50	-22.886	-1.188	-0.604	0.000	0.273	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1L	50	-22.886	-0.711	-0.604	0.000	0.273	-0.427	1	0.00	0.03	0.05
1M	50	-6.154	-1.188	0.600	0.000	-0.259	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1N	50	-6.154	-0.711	0.600	0.000	-0.259	-0.427	1	0.00	0.01	0.03
1O	50	-6.154	-1.188	-0.604	0.000	0.273	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1P	50	-6.154	-0.711	-0.604	0.000	0.273	-0.427	1	0.00	0.01	0.03
1Q	50	-39.091	-1.605	0.319	0.000	-0.133	0.217	1	0.01	0.04	0.06
1R	50	-39.091	-0.294	0.319	0.000	-0.133	-0.692	1	0.00	0.04	0.07
1S	50	-39.091	-1.605	-0.323	0.000	0.147	0.217	1	0.01	0.04	0.06
1T	50	-39.091	-0.294	-0.323	0.000	0.147	-0.692	1	0.00	0.04	0.07
1U	50	10.051	-1.605	0.319	0.000	-0.133	0.217	1	0.01	0.01	0.02
1V	50	10.051	-0.294	0.319	0.000	-0.133	-0.692	1	0.00	0.01	0.04
1W	50	10.051	-1.605	-0.323	0.000	0.147	0.217	1	0.01	0.01	0.02
1X	50	10.051	-0.294	-0.323	0.000	0.147	-0.692	1	0.00	0.01	0.04
2	50	-43.385	-3.572	-0.007	0.000	0.021	-0.687	1	0.01	0.05	0.07
7	50	-37.670	-3.034	-0.006	0.000	0.018	-0.601	1	0.01	0.04	0.06
8	50	-46.565	-3.892	-0.007	0.000	0.021	-0.740	1	0.02	0.05	0.07
1A	60	-23.526	-1.228	0.497	0.000	-0.268	-0.133	1	0.00	0.03	0.04
1B	60	-23.526	-0.719	0.497	0.000	-0.268	-0.534	1	0.00	0.03	0.05
1C	60	-23.526	-1.228	-0.502	0.000	0.283	-0.133	1	0.00	0.03	0.04
1D	60	-23.526	-0.719	-0.502	0.000	0.283	-0.534	1	0.00	0.03	0.06
1E	60	-5.534	-1.228	0.497	0.000	-0.268	-0.133	1	0.00	0.01	0.02
1F	60	-5.534	-0.719	0.497	0.000	-0.268	-0.534	1	0.00	0.01	0.03
1G	60	-5.534	-1.228	-0.502	0.000	0.283	-0.133	1	0.00	0.01	0.02
1H	60	-5.534	-0.719	-0.502	0.000	0.283	-0.534	1	0.00	0.01	0.04
1I	60	-22.896	-1.212	0.600	0.000	-0.322	-0.120	1	0.00	0.03	0.05
1J	60	-22.896	-0.735	0.600	0.000	-0.322	-0.547	1	0.00	0.03	0.06
1K	60	-22.896	-1.212	-0.604	0.000	0.336	-0.120	1	0.00	0.03	0.05
1L	60	-22.896	-0.735	-0.604	0.000	0.336	-0.547	1	0.00	0.03	0.06
1M	60	-6.164	-1.212	0.600	0.000	-0.322	-0.120	1	0.00	0.01	0.03
1N	60	-6.164	-0.735	0.600	0.000	-0.322	-0.547	1	0.00	0.01	0.04
1O	60	-6.164	-1.212	-0.604	0.000	0.336	-0.120	1	0.00	0.01	0.03
1P	60	-6.164	-0.735	-0.604	0.000	0.336	-0.547	1	0.00	0.01	0.04
1Q	60	-39.101	-1.629	0.319	0.000	-0.167	0.186	1	0.01	0.04	0.06
1R	60	-39.101	-0.318	0.319	0.000	-0.167	-0.853	1	0.00	0.04	0.08
1S	60	-39.101	-1.629	-0.323	0.000	0.181	0.186	1	0.01	0.04	0.06
1T	60	-39.101	-0.318	-0.323	0.000	0.181	-0.853	1	0.00	0.04	0.08
1U	60	10.041	-1.629	0.319	0.000	-0.167	0.186	1	0.01	0.01	0.03
1V	60	10.041	-0.318	0.319	0.000	-0.167	-0.853	1	0.00	0.01	0.04
1W	60	10.041	-1.629	-0.323	0.000	0.181	0.186	1	0.01	0.01	0.03
1X	60	10.041	-0.318	-0.323	0.000	0.181	-0.853	1	0.00	0.01	0.04
2	60	-43.398	-3.603	-0.007	0.000	0.021	-1.046	1	0.01	0.05	0.08
7	60	-37.684	-3.065	-0.006	0.000	0.018	-0.906	1	0.01	0.04	0.07
8	60	-46.578	-3.924	-0.007	0.000	0.022	-1.131	1	0.02	0.05	0.08
1A	70	-23.536	-1.252	0.497	0.000	-0.320	-0.207	1	0.00	0.03	0.05
1B	70	-23.536	-0.743	0.497	0.000	-0.320	-0.657	1	0.00	0.03	0.06
1C	70	-23.536	-1.252	-0.502	0.000	0.335	-0.207	1	0.00	0.03	0.05
1D	70	-23.536	-0.743	-0.502	0.000	0.335	-0.657	1	0.00	0.03	0.06
1E	70	-5.544	-1.252	0.497	0.000	-0.320	-0.207	1	0.00	0.01	0.03
1F	70	-5.544	-0.743	0.497	0.000	-0.320	-0.657	1	0.00	0.01	0.04
1G	70	-5.544	-1.252	-0.502	0.000	0.335	-0.207	1	0.00	0.01	0.03
1H	70	-5.544	-0.743	-0.502	0.000	0.335	-0.657	1	0.00	0.01	0.04
1I	70	-22.906	-1.236	0.600	0.000	-0.384	-0.196	1	0.00	0.03	0.05
1J	70	-22.906	-0.759	0.600	0.000	-0.384	-0.668	1	0.00	0.03	0.06
1K	70	-22.906	-1.236	-0.604	0.000	0.399	-0.196	1	0.00	0.03	0.05
1L	70	-22.906	-0.759	-0.604	0.000	0.399	-0.668	1	0.00	0.03	0.06
1M	70	-6.174	-1.236	0.600	0.000	-0.384	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
1N	70	-6.174	-0.759	0.600	0.000	-0.384	-0.668	1	0.00	0.01	0.04
1O	70	-6.174	-1.236	-0.604	0.000	0.399	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
1P	70	-6.174	-0.759	-0.604	0.000	0.399	-0.668	1	0.00	0.01	0.05
1Q	70	-39.111	-1.653	0.319	0.000	-0.201	0.152	1	0.01	0.04	0.06
1R	70	-39.111	-0.342	0.319	0.000	-0.201	-1.016	1	0.00	0.04	0.08
1S	70	-39.111	-1.653	-0.323	0.000	0.216	0.152	1	0.01	0.04	0.06
1T	70	-39.111	-0.342	-0.323	0.000	0.216	-1.016	1	0.00	0.04	0.08
1U	70	10.031	-1.653	0.319	0.000	-0.201	0.152	1	0.01	0.01	0.03
1V	70	10.031	-0.342	0.319	0.000	-0.201	-1.016	1	0.00	0.01	0.05
1W	70	10.031	-1.653	-0.323	0.000	0.216	0.152	1	0.01	0.01	0.03
1X	70	10.031	-0.342	-0.323	0.000	0.216	-1.016	1	0.00	0.01	0.05
2	70	-43.411	-3.634	-0.007	0.000	0.022	-1.408	1	0.01	0.05	0.09
7	70	-37.698	-3.096	-0.006	0.000	0.019	-1.214	1	0.01	0.04	0.08
8	70	-46.591	-3.955	-0.007	0.000	0.023	-1.525	1	0.02	0.05	0.09
1A	80	-23.546	-1.276	0.497	0.000	-0.371	-0.284	1	0.00	0.03	0.05
1B	80	-23.546	-0.767	0.497	0.000	-0.371	-0.782	1	0.00	0.03	0.07
1C	80	-23.546	-1.276	-0.502	0.000	0.387	-0.284	1	0.00	0.03	0.05
1D	80	-23.546	-0.767	-0.502	0.000	0.387	-0.782	1	0.00	0.03	0.07
1E	80	-5.554	-1.276	0.497	0.000	-0.371	-0.284	1	0.00	0.01	0.03
1F	80	-5.554	-0.767	0.497	0.000	-0.371	-0.782	1	0.00	0.01	0.05
1G	80	-5.554	-1.276	-0.502	0.000	0.387	-0.284	1	0.00	0.01	0.03
1H	80	-5.554	-0.767	-0.502	0.000	0.387	-0.782	1	0.00	0.01	0.05
1I	80	-22.916	-1.260	0.600	0.000	-0.446	-0.273	1	0.00	0.03	0.06
1J	80	-22.916	-0.784	0.600	0.000	-0.446	-0.793	1	0.00	0.03	0.07
1K	80	-22.916	-1.260	-0.604	0.000	0.461	-0.273	1	0.00	0.03	0.06
1L	80	-22.916	-0.784	-0.604	0.000	0.461	-0.793	1	0.00	0.03	0.07
1M	80	-6.184	-1.260	0.600	0.000	-0.446	-0.273	1	0.00	0.01	0.04
1N	80	-6.184	-0.784	0.600	0.000	-0.446	-0.793	1	0.00	0.01	0.05
1O	80	-6.184	-1.260	-0.604	0.000	0.461	-0.273	1	0.00	0.01	0.04
1P	80	-6.184	-0.784	-0.604	0.000	0.461	-0.793	1	0.00	0.01	0.05
1Q	80	-39.121	-1.677	0.319	0.000	-0.235	0.116	1	0.01	0.04	0.06
1R	80	-39.121	-0.367	0.319	0.000	-0.235	-1.182	1	0.00	0.04	0.09
1S	80	-39.121	-1.677	-0.323	0.000	0.250	0.116	1	0.01	0.04	0.06
1T	80	-39.121	-0.367	-0.323	0.000	0.250	-1.182	1	0.00	0.04	0.09
1U	80	10.021	-1.677	0.319	0.000	-0.235	0.116	1	0.01	0.01	0.03
1V	80	10.021	-0.367	0.319	0.000	-0.235	-1.182	1	0.00	0.01	0.05
1W	80	10.021	-1.677	-0.323	0.000	0.250	0.116	1	0.01	0.01	0.03
1X	80	10.021	-0.367	-0.323	0.000	0.250	-1.182	1	0.00	0.01	0.06

2	80	-43.424	-3.665	-0.007	0.000	0.023	-1.773	1	0.01	0.05	0.10
7	80	-37.712	-3.127	-0.006	0.000	0.019	-1.525	1	0.01	0.04	0.08
8	80	-46.604	-3.986	-0.007	0.000	0.023	-1.922	1	0.02	0.05	0.10
1A	90	-23.556	-1.301	0.497	0.000	-0.423	-0.363	1	0.01	0.03	0.06
1B	90	-23.556	-0.791	0.497	0.000	-0.423	-0.910	1	0.00	0.03	0.07
1C	90	-23.556	-1.301	-0.502	0.000	0.439	-0.363	1	0.01	0.03	0.06
1D	90	-23.556	-0.791	-0.502	0.000	0.439	-0.910	1	0.00	0.03	0.07
1E	90	-5.564	-1.301	0.497	0.000	-0.423	-0.363	1	0.01	0.01	0.04
1F	90	-5.564	-0.791	0.497	0.000	-0.423	-0.910	1	0.00	0.01	0.05
1G	90	-5.564	-1.301	-0.502	0.000	0.439	-0.363	1	0.01	0.01	0.04
1H	90	-5.564	-0.791	-0.502	0.000	0.439	-0.910	1	0.00	0.01	0.05
1I	90	-22.926	-1.284	0.600	0.000	-0.508	-0.353	1	0.00	0.03	0.06
1J	90	-22.926	-0.808	0.600	0.000	-0.508	-0.919	1	0.00	0.03	0.08
1K	90	-22.926	-1.284	-0.604	0.000	0.524	-0.353	1	0.00	0.03	0.06
1L	90	-22.926	-0.808	-0.604	0.000	0.524	-0.919	1	0.00	0.03	0.08
1M	90	-6.194	-1.284	0.600	0.000	-0.508	-0.353	1	0.00	0.01	0.04
1N	90	-6.194	-0.808	0.600	0.000	-0.508	-0.919	1	0.00	0.01	0.06
1O	90	-6.194	-1.284	-0.604	0.000	0.524	-0.353	1	0.00	0.01	0.04
1P	90	-6.194	-0.808	-0.604	0.000	0.524	-0.919	1	0.00	0.01	0.06
1Q	90	-39.131	-1.701	0.319	0.000	-0.269	0.077	1	0.01	0.04	0.06
1R	90	-39.131	-0.391	0.319	0.000	-0.269	-1.350	1	0.00	0.04	0.09
1S	90	-39.131	-1.701	-0.323	0.000	0.285	0.077	1	0.01	0.04	0.06
1T	90	-39.131	-0.391	-0.323	0.000	0.285	-1.350	1	0.00	0.04	0.09
1U	90	10.011	-1.701	0.319	0.000	-0.269	0.077	1	0.01	0.01	0.03
1V	90	10.011	-0.391	0.319	0.000	-0.269	-1.350	1	0.00	0.01	0.06
1W	90	10.011	-1.701	-0.323	0.000	0.285	0.077	1	0.01	0.01	0.03
1X	90	10.011	-0.391	-0.323	0.000	0.285	-1.350	1	0.00	0.01	0.06
2	90	-43.437	-3.697	-0.007	0.000	0.024	-2.141	1	0.01	0.05	0.11
7	90	-37.726	-3.159	-0.006	0.000	0.020	-1.840	1	0.01	0.04	0.09
8	90	-46.617	-4.018	-0.007	0.000	0.024	-2.322	1	0.02	0.05	0.11
1A	100	-23.566	-1.325	0.497	0.000	-0.474	-0.444	1	0.01	0.03	0.06
1B	100	-23.566	-0.815	0.497	0.000	-0.474	-1.040	1	0.00	0.03	0.08
1C	100	-23.566	-1.325	-0.502	0.000	0.491	-0.444	1	0.01	0.03	0.06
1D	100	-23.566	-0.815	-0.502	0.000	0.491	-1.040	1	0.00	0.03	0.08
1E	100	-5.574	-1.325	0.497	0.000	-0.474	-0.444	1	0.01	0.01	0.04
1F	100	-5.574	-0.815	0.497	0.000	-0.474	-1.040	1	0.00	0.01	0.06
1G	100	-5.574	-1.325	-0.502	0.000	0.491	-0.444	1	0.01	0.01	0.04
1H	100	-5.574	-0.815	-0.502	0.000	0.491	-1.040	1	0.00	0.01	0.06
1I	100	-22.936	-1.308	0.600	0.000	-0.570	-0.436	1	0.01	0.03	0.07
1J	100	-22.936	-0.832	0.600	0.000	-0.570	-1.048	1	0.00	0.03	0.08
1K	100	-22.936	-1.308	-0.604	0.000	0.586	-0.436	1	0.01	0.03	0.07
1L	100	-22.936	-0.832	-0.604	0.000	0.586	-1.048	1	0.00	0.03	0.08
1M	100	-6.204	-1.308	0.600	0.000	-0.570	-0.436	1	0.01	0.01	0.05
1N	100	-6.204	-0.832	0.600	0.000	-0.570	-1.048	1	0.00	0.01	0.06
1O	100	-6.204	-1.308	-0.604	0.000	0.586	-0.436	1	0.01	0.01	0.05
1P	100	-6.204	-0.832	-0.604	0.000	0.586	-1.048	1	0.00	0.01	0.07
1Q	100	-39.141	-1.725	0.319	0.000	-0.303	0.036	1	0.01	0.04	0.06
1R	100	-39.141	-0.415	0.319	0.000	-0.303	-1.520	1	0.00	0.04	0.10
1S	100	-39.141	-1.725	-0.323	0.000	0.319	0.036	1	0.01	0.04	0.06
1T	100	-39.141	-0.415	-0.323	0.000	0.319	-1.520	1	0.00	0.04	0.10
1U	100	10.001	-1.725	0.319	0.000	-0.303	0.036	1	0.01	0.01	0.03
1V	100	10.001	-0.415	0.319	0.000	-0.303	-1.520	1	0.00	0.01	0.07
1W	100	10.001	-1.725	-0.323	0.000	0.319	0.036	1	0.01	0.01	0.03
1X	100	10.001	-0.415	-0.323	0.000	0.319	-1.520	1	0.00	0.01	0.07
2	100	-43.450	-3.728	-0.007	0.000	0.024	-2.512	1	0.01	0.05	0.12
7	100	-37.740	-3.190	-0.006	0.000	0.021	-2.157	1	0.01	0.04	0.10
8	100	-46.630	-4.049	-0.007	0.000	0.025	-2.725	1	0.02	0.05	0.13

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-23.566	-0.474	-0.444	1	0.7721	0.9792	0.9915	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1B	-23.566	-0.474	-1.040	1	0.7721	0.9792	0.9969	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1C	-23.566	0.491	-0.444	1	0.7721	0.9800	0.9915	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1D	-23.566	0.491	-1.040	1	0.7721	0.9800	0.9969	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1E	-5.574	-0.474	-0.444	1	0.7721	0.9951	0.9980	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1F	-5.574	-0.474	-1.040	1	0.7721	0.9951	0.9993	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1G	-5.574	0.491	-0.444	1	0.7721	0.9953	0.9980	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1H	-5.574	0.491	-1.040	1	0.7721	0.9953	0.9993	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1I	-22.936	-0.570	-0.436	1	0.7721	0.9796	0.9910	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1J	-22.936	-0.570	-1.048	1	0.7721	0.9796	0.9972	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1K	-22.936	0.586	-0.436	1	0.7721	0.9803	0.9910	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1L	-22.936	0.586	-1.048	1	0.7721	0.9803	0.9972	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1M	-6.204	-0.570	-0.436	1	0.7721	0.9945	0.9976	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1N	-6.204	-0.570	-1.048	1	0.7721	0.9945	0.9992	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1O	-6.204	0.586	-0.436	1	0.7721	0.9947	0.9976	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1P	-6.204	0.586	-1.048	1	0.7721	0.9947	0.9992	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1Q	-39.141	-0.303	0.337	1	0.7721	0.9638	1.0015	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1R	-39.141	-0.303	-1.520	1	0.7721	0.9638	0.9968	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
1S	-39.141	0.319	0.337	1	0.7721	0.9658	1.0015	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1T	-39.141	0.319	-1.520	1	0.7721	0.9658	0.9968	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
2	-43.450	0.024	-2.512	1	0.7721	1.0037	0.9870	--	--	0.06	--	0.13	Snell. 'zx'= 38
7	-37.740	0.021	-2.157	1	0.7721	1.0032	0.9891	--	--	0.05	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
8	-46.630	0.025	-2.725	1	0.7721	1.0040	0.9858	--	--	0.07	--	0.14	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 39 NI 4671 NF 4672 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO				
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-14.420	-0.022	0.177	0.000	0.130	0.110	1	0.00	0.02	0.03	
1B	0	-14.420	0.282	0.177	0.000	0.130	-0.150	1	0.00	0.02	0.03	
1C	0	-14.420	-0.022	-0.177	0.000	-0.130	0.110	1	0.00	0.02	0.03	
1D	0	-14.420	0.282	-0.177	0.000	-0.130	-0.150	1	0.00	0.02	0.03	
1E	0	-2.392	-0.022	0.177	0.000	0.130	0.110	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-2.392	0.282	0.177	0.000	0.130	-0.150	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-2.392	-0.022	-0.177	0.000	-0.130	0.110	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-2.392	0.282	-0.177	0.000	-0.130	-0.150	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-13.852	0.071	0.589	0.000	0.432	0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-13.852	0.189	0.589	0.000	0.432	-0.061	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-13.852	0.071	-0.589	0.000	-0.432	0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-13.852	0.189	-0.589	0.000	-0.432	-0.061	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-2.960	0.071	0.589	0.000	0.432	0.022	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-2.960	0.189	0.589	0.000	0.432	-0.061	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-2.960	0.071	-0.589	0.000	-0.432	0.022	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-2.960	0.189	-0.589	0.000	-0.432	-0.061	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-25.981	0.026	0.177	0.000	0.130	0.030	1	0.00	0.03	0.04	
1R	0	-25.981	0.234	0.177	0.000	0.130	-0.070	1	0.00	0.03	0.04	
1S	0	-25.981	0.026	-0.177	0.000	-0.130	0.030	1	0.00	0.03	0.04	
1T	0	-25.981	0.234	-0.177	0.000	-0.130	-0.070	1	0.00	0.03	0.04	
1U	0	9.169	0.026	0.177	0.000	0.130	0.030	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	9.169	0.234	0.177	0.000	0.130	-0.070	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	9.169	0.026	-0.177	0.000	-0.130	0.030	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	9.169	0.234	-0.177	0.000	-0.130	-0.070	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-23.010	0.137	0.000	0.000	0.000	-0.043	1	0.00	0.03	0.03	
7	0	-20.110	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.039	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-24.320	0.133	0.000	0.000	0.000	-0.045	1	0.00	0.03	0.03	
1A	10	-14.430	-0.046	0.177	0.000	0.112	0.106	1	0.00	0.02	0.02	
1B	10	-14.430	0.258	0.177	0.000	0.112	-0.123	1	0.00	0.02	0.03	
1C	10	-14.430	-0.046	-0.177	0.000	-0.112	0.106	1	0.00	0.02	0.02	
1D	10	-14.430	0.258	-0.177	0.000	-0.112	-0.123	1	0.00	0.02	0.03	
1E	10	-2.402	-0.046	0.177	0.000	0.112	0.106	1	0.00	0.00	0.01	
1F	10	-2.402	0.258	0.177	0.000	0.112	-0.123	1	0.00	0.00	0.01	
1G	10	-2.402	-0.046	-0.177	0.000	-0.112	0.106	1	0.00	0.00	0.01	
1H	10	-2.402	0.258	-0.177	0.000	-0.112	-0.123	1	0.00	0.00	0.01	
1I	10	-13.862	0.047	0.589	0.000	0.373	0.027	1	0.00	0.02	0.04	
1J	10	-13.862	0.165	0.589	0.000	0.373	-0.044	1	0.00	0.02	0.04	
1K	10	-13.862	0.047	-0.589	0.000	-0.373	0.027	1	0.00	0.02	0.04	
1L	10	-13.862	0.165	-0.589	0.000	-0.373	-0.044	1	0.00	0.02	0.04	
1M	10	-2.970	0.047	0.589	0.000	0.373	0.027	1	0.00	0.00	0.02	
1N	10	-2.970	0.165	0.589	0.000	0.373	-0.044	1	0.00	0.00	0.02	
1O	10	-2.970	0.047	-0.589	0.000	-0.373	0.027	1	0.00	0.00	0.02	
1P	10	-2.970	0.165	-0.589	0.000	-0.373	-0.044	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	10	-25.991	0.002	0.177	0.000	0.112	0.031	1	0.00	0.03	0.04	
1R	10	-25.991	0.210	0.177	0.000	0.112	-0.047	1	0.00	0.03	0.04	
1S	10	-25.991	0.002	-0.177	0.000	-0.112	0.031	1	0.00	0.03	0.04	
1T	10	-25.991	0.210	-0.177	0.000	-0.112	-0.047	1	0.00	0.03	0.04	
1U	10	9.159	0.002	0.177	0.000	0.112	0.031	1	0.00	0.01	0.02	
1V	10	9.159	0.210	0.177	0.000	0.112	-0.047	1	0.00	0.01	0.02	
1W	10	9.159	0.002	-0.177	0.000	-0.112	0.031	1	0.00	0.01	0.02	
1X	10	9.159	0.210	-0.177	0.000	-0.112	-0.047	1	0.00	0.01	0.02	
2	10	-23.024	0.105	0.000	0.000	0.000	-0.031	1	0.00	0.03	0.03	
7	10	-20.124	0.113	0.000	0.000	0.000	-0.026	1	0.00	0.02	0.02	
8	10	-24.334	0.101	0.000	0.000	0.000	-0.034	1	0.00	0.03	0.03	
1A	20	-14.440	-0.070	0.177	0.000	0.094	0.101	1	0.00	0.02	0.02	
1B	20	-14.440	0.234	0.177	0.000	0.094	-0.098	1	0.00	0.02	0.02	
1C	20	-14.440	-0.070	-0.177	0.000	-0.094	0.101	1	0.00	0.02	0.02	
1D	20	-14.440	0.234	-0.177	0.000	-0.094	-0.098	1	0.00	0.02	0.02	
1E	20	-2.413	-0.070	0.177	0.000	0.094	0.101	1	0.00	0.00	0.01	
1F	20	-2.413	0.234	0.177	0.000	0.094	-0.098	1	0.00	0.00	0.01	
1G	20	-2.413	-0.070	-0.177	0.000	-0.094	0.101	1	0.00	0.00	0.01	
1H	20	-2.413	0.234	-0.177	0.000	-0.094	-0.098	1	0.00	0.00	0.01	
1I	20	-13.872	0.023	0.589	0.000	0.314	0.031	1	0.00	0.02	0.03	
1J	20	-13.872	0.141	0.589	0.000	0.314	-0.028	1	0.00	0.02	0.03	
1K	20	-13.872	0.023	-0.589	0.000	-0.314	0.031	1	0.00	0.02	0.03	
1L	20	-13.872	0.141	-0.589	0.000	-0.314	-0.028	1	0.00	0.02	0.03	
1M	20	-2.980	0.023	0.589	0.000	0.314	0.031	1	0.00	0.00	0.02	
1N	20	-2.980	0.141	0.589	0.000	0.314	-0.028	1	0.00	0.00	0.02	
1O	20	-2.980	0.023	-0.589	0.000	-0.314	0.031	1	0.00	0.00	0.02	
1P	20	-2.980	0.141	-0.589	0.000	-0.314	-0.028	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	20	-26.001	-0.022	0.177	0.000	0.094	0.030	1	0.00	0.03	0.04	
1R	20	-26.001	0.186	0.177	0.000	0.094	-0.028	1	0.00	0.03	0.03	
1S	20	-26.001	-0.022	-0.177	0.000	-0.094	0.030	1	0.00	0.03	0.04	
1T	20	-26.001	0.186	-0.177	0.000	-0.094	-0.028	1	0.00	0.03	0.03	
1U	20	9.149	-0.022	0.177	0.000	0.094	0.030	1	0.00	0.01	0.02	
1V	20	9.149	0.186	0.177	0.000	0.094	-0.028	1	0.00	0.01	0.02	
1W	20	9.149	-0.022	-0.177	0.000	-0.094	0.030	1	0.00	0.01	0.02	
1X	20	9.149	0.186	-0.177	0.000	-0.094	-0.028	1	0.00	0.01	0.02	
2	20	-23.038	0.074	0.000	0.000	0.000	-0.022	1	0.00	0.03	0.03	
7	20	-20.138	0.081	0.000	0.000	0.000	-0.016	1	0.00	0.02	0.02	
8	20	-24.348	0.070	0.000	0.000	0.000	-0.025	1	0.00	0.03	0.03	
1A	30	-14.450	-0.094	0.177	0.000	0.077	0.092	1	0.00	0.02	0.02	
1B	30	-14.450	0.210	0.177	0.000	0.077	-0.076	1	0.00	0.02	0.02	
1C	30	-14.450	-0.094	-0.177	0.000	-0.076	0.092	1	0.00	0.02	0.02	
1D	30	-14.450	0.210	-0.177	0.000	-0.076	-0.076	1	0.00	0.02	0.02	
1E	30	-2.423	-0.094	0.177	0.000	0.077	0.092	1	0.00	0.00	0.01	
1F	30	-2.423	0.210	0.177	0.000	0.077	-0.076	1	0.00	0.00	0.01	
1G	30	-2.423	-0.094	-0.177	0.000	-0.076	0.092	1	0.00	0.00	0.01	

1H	30	-2.423	0.210	-0.177	0.000	-0.076	-0.076	1	0.00	0.00	0.01
1I	30	-13.883	-0.001	0.589	0.000	0.255	0.032	1	0.00	0.02	0.03
1J	30	-13.883	0.117	0.589	0.000	0.255	-0.015	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-13.883	-0.001	-0.589	0.000	-0.255	0.032	1	0.00	0.02	0.03
1L	30	-13.883	0.117	-0.589	0.000	-0.255	-0.015	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.991	-0.001	0.589	0.000	0.255	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1N	30	-2.991	0.117	0.589	0.000	0.255	-0.015	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-2.991	-0.001	-0.589	0.000	-0.255	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1P	30	-2.991	0.117	-0.589	0.000	-0.255	-0.015	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-26.012	-0.046	0.177	0.000	0.077	0.027	1	0.00	0.03	0.03
1R	30	-26.012	0.162	0.177	0.000	0.077	-0.010	1	0.00	0.03	0.03
1S	30	-26.012	-0.046	-0.177	0.000	-0.076	0.027	1	0.00	0.03	0.03
1T	30	-26.012	0.162	-0.177	0.000	-0.076	-0.010	1	0.00	0.03	0.03
1U	30	9.138	-0.046	0.177	0.000	0.077	0.027	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	9.138	0.162	0.177	0.000	0.077	-0.010	1	0.00	0.01	0.01
1W	30	9.138	-0.046	-0.177	0.000	-0.076	0.027	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	9.138	0.162	-0.177	0.000	-0.076	-0.010	1	0.00	0.01	0.01
2	30	-23.052	0.043	0.000	0.000	0.000	-0.016	1	0.00	0.03	0.03
7	30	-20.152	0.050	0.000	0.000	0.000	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
8	30	-24.362	0.039	0.000	0.000	0.000	-0.020	1	0.00	0.03	0.03
1A	40	-14.461	-0.118	0.177	0.000	0.059	0.082	1	0.00	0.02	0.02
1B	40	-14.461	0.186	0.177	0.000	0.059	-0.056	1	0.00	0.02	0.02
1C	40	-14.461	-0.118	-0.177	0.000	-0.059	0.082	1	0.00	0.02	0.02
1D	40	-14.461	0.186	-0.177	0.000	-0.059	-0.056	1	0.00	0.02	0.02
1E	40	-2.433	-0.118	0.177	0.000	0.059	0.082	1	0.00	0.00	0.01
1F	40	-2.433	0.186	0.177	0.000	0.059	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1G	40	-2.433	-0.118	-0.177	0.000	-0.059	0.082	1	0.00	0.00	0.01
1H	40	-2.433	0.186	-0.177	0.000	-0.059	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1I	40	-13.893	-0.025	0.589	0.000	0.196	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1J	40	-13.893	0.093	0.589	0.000	0.196	-0.005	1	0.00	0.02	0.03
1K	40	-13.893	-0.025	-0.589	0.000	-0.196	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1L	40	-13.893	0.093	-0.589	0.000	-0.196	-0.005	1	0.00	0.02	0.03
1M	40	-3.001	-0.025	0.589	0.000	0.196	0.031	1	0.00	0.00	0.01
1N	40	-3.001	0.093	0.589	0.000	0.196	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1O	40	-3.001	-0.025	-0.589	0.000	-0.196	0.031	1	0.00	0.00	0.01
1P	40	-3.001	0.093	-0.589	0.000	-0.196	-0.005	1	0.00	0.00	0.01
1Q	40	-26.022	-0.070	0.177	0.000	0.059	0.021	1	0.00	0.03	0.03
1R	40	-26.022	0.138	0.177	0.000	0.059	0.005	1	0.00	0.03	0.03
1S	40	-26.022	-0.070	-0.177	0.000	-0.059	0.021	1	0.00	0.03	0.03
1T	40	-26.022	0.138	-0.177	0.000	-0.059	0.005	1	0.00	0.03	0.03
1U	40	9.128	-0.070	0.177	0.000	0.059	0.021	1	0.00	0.01	0.01
1V	40	9.128	0.138	0.177	0.000	0.059	0.005	1	0.00	0.01	0.01
1W	40	9.128	-0.070	-0.177	0.000	-0.059	0.021	1	0.00	0.01	0.01
1X	40	9.128	0.138	-0.177	0.000	-0.059	0.005	1	0.00	0.01	0.01
2	40	-23.066	0.011	0.000	0.000	0.000	-0.013	1	0.00	0.03	0.03
7	40	-20.166	0.019	0.000	0.000	0.000	-0.006	1	0.00	0.02	0.02
8	40	-24.376	0.007	0.000	0.000	0.000	-0.017	1	0.00	0.03	0.03
1A	50	-14.471	-0.142	0.177	0.000	0.041	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1B	50	-14.471	0.162	0.177	0.000	0.041	-0.038	1	0.00	0.02	0.02
1C	50	-14.471	-0.142	-0.177	0.000	-0.041	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1D	50	-14.471	0.162	-0.177	0.000	-0.041	-0.038	1	0.00	0.02	0.02
1E	50	-2.443	-0.142	0.177	0.000	0.041	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1F	50	-2.443	0.162	0.177	0.000	0.041	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1G	50	-2.443	-0.142	-0.177	0.000	-0.041	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1H	50	-2.443	0.162	-0.177	0.000	-0.041	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1I	50	-13.903	-0.049	0.589	0.000	0.136	0.027	1	0.00	0.02	0.02
1J	50	-13.903	0.069	0.589	0.000	0.136	0.003	1	0.00	0.02	0.02
1K	50	-13.903	-0.049	-0.589	0.000	-0.136	0.027	1	0.00	0.02	0.02
1L	50	-13.903	0.069	-0.589	0.000	-0.136	0.003	1	0.00	0.02	0.02
1M	50	-3.011	-0.049	0.589	0.000	0.136	0.027	1	0.00	0.00	0.01
1N	50	-3.011	0.069	0.589	0.000	0.136	0.003	1	0.00	0.00	0.01
1O	50	-3.011	-0.049	-0.589	0.000	-0.136	0.027	1	0.00	0.00	0.01
1P	50	-3.011	0.069	-0.589	0.000	-0.136	0.003	1	0.00	0.00	0.01
1Q	50	-26.032	-0.094	0.177	0.000	0.041	0.013	1	0.00	0.03	0.03
1R	50	-26.032	0.113	0.177	0.000	0.041	0.017	1	0.00	0.03	0.03
1S	50	-26.032	-0.094	-0.177	0.000	-0.041	0.013	1	0.00	0.03	0.03
1T	50	-26.032	0.113	-0.177	0.000	-0.041	0.017	1	0.00	0.03	0.03
1U	50	9.118	-0.094	0.177	0.000	0.041	0.013	1	0.00	0.01	0.01
1V	50	9.118	0.113	0.177	0.000	0.041	0.017	1	0.00	0.01	0.01
1W	50	9.118	-0.094	-0.177	0.000	-0.041	0.013	1	0.00	0.01	0.01
1X	50	9.118	0.113	-0.177	0.000	-0.041	0.017	1	0.00	0.01	0.01
2	50	-23.080	-0.020	0.000	0.000	0.000	-0.014	1	0.00	0.03	0.03
7	50	-20.180	-0.012	0.000	0.000	0.000	-0.006	1	0.00	0.02	0.02
8	50	-24.390	-0.024	0.000	0.000	0.000	-0.018	1	0.00	0.03	0.03
1A	60	-14.481	-0.166	0.177	0.000	0.023	0.053	1	0.00	0.02	0.02
1B	60	-14.481	0.138	0.177	0.000	0.023	-0.023	1	0.00	0.02	0.02
1C	60	-14.481	-0.166	-0.177	0.000	-0.023	0.053	1	0.00	0.02	0.02
1D	60	-14.481	0.138	-0.177	0.000	-0.023	-0.023	1	0.00	0.02	0.02
1E	60	-2.453	-0.166	0.177	0.000	0.023	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1F	60	-2.453	0.138	0.177	0.000	0.023	-0.023	1	0.00	0.00	0.00
1G	60	-2.453	-0.166	-0.177	0.000	-0.023	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1H	60	-2.453	0.138	-0.177	0.000	-0.023	-0.023	1	0.00	0.00	0.00
1I	60	-13.913	-0.073	0.589	0.000	0.077	0.021	1	0.00	0.02	0.02
1J	60	-13.913	0.045	0.589	0.000	0.077	0.009	1	0.00	0.02	0.02
1K	60	-13.913	-0.073	-0.589	0.000	-0.077	0.021	1	0.00	0.02	0.02
1L	60	-13.913	0.045	-0.589	0.000	-0.077	0.009	1	0.00	0.02	0.02
1M	60	-3.021	-0.073	0.589	0.000	0.077	0.021	1	0.00	0.00	0.01
1N	60	-3.021	0.045	0.589	0.000	0.077	0.009	1	0.00	0.00	0.01
1O	60	-3.021	-0.073	-0.589	0.000	-0.077	0.021	1	0.00	0.00	0.01
1P	60	-3.021	0.045	-0.589	0.000	-0.077	0.009	1	0.00	0.00	0.01
1Q	60	-26.042	-0.118	0.177	0.000	0.023	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1R	60	-26.042	0.089	0.177	0.000	0.023	0.027	1	0.00	0.03	0.03
1S	60	-26.042	-0.118	-0.177	0.000	-0.023	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1T	60	-26.042	0.089	-0.177	0.000	-0.023	0.027	1	0.00	0.03	0.03
1U	60	9.108	-0.118	0.177	0.000	0.023	0.002	1	0.00	0.01	0.01

1V	60	9.108	0.089	0.177	0.000	0.023	0.027	1	0.00	0.01	0.01
1W	60	9.108	-0.118	-0.177	0.000	-0.023	0.002	1	0.00	0.01	0.01
1X	60	9.108	0.089	-0.177	0.000	-0.023	0.027	1	0.00	0.01	0.01
2	60	-23.094	-0.051	0.000	0.000	0.000	-0.017	1	0.00	0.03	0.03
7	60	-20.194	-0.044	0.000	0.000	0.000	-0.009	1	0.00	0.02	0.02
8	60	-24.404	-0.055	0.000	0.000	0.000	-0.022	1	0.00	0.03	0.03
1A	70	-14.491	-0.190	0.177	0.000	0.005	0.035	1	0.00	0.02	0.02
1B	70	-14.491	0.113	0.177	0.000	0.005	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1C	70	-14.491	-0.190	-0.177	0.000	-0.005	0.035	1	0.00	0.02	0.02
1D	70	-14.491	0.113	-0.177	0.000	-0.005	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1E	70	-2.464	-0.190	0.177	0.000	0.005	0.035	1	0.00	0.00	0.00
1F	70	-2.464	0.113	0.177	0.000	0.005	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1G	70	-2.464	-0.190	-0.177	0.000	-0.005	0.035	1	0.00	0.00	0.00
1H	70	-2.464	0.113	-0.177	0.000	-0.005	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1I	70	-13.923	-0.097	0.589	0.000	0.018	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1J	70	-13.923	0.021	0.589	0.000	0.018	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1K	70	-13.923	-0.097	-0.589	0.000	-0.018	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1L	70	-13.923	0.021	-0.589	0.000	-0.018	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1M	70	-3.031	-0.097	0.589	0.000	0.018	0.012	1	0.00	0.00	0.00
1N	70	-3.031	0.021	0.589	0.000	0.018	0.012	1	0.00	0.00	0.00
1O	70	-3.031	-0.097	-0.589	0.000	-0.018	0.012	1	0.00	0.00	0.00
1P	70	-3.031	0.021	-0.589	0.000	-0.018	0.012	1	0.00	0.00	0.00
1Q	70	-26.052	-0.142	0.177	0.000	0.005	-0.011	1	0.00	0.03	0.03
1R	70	-26.052	0.065	0.177	0.000	0.005	0.035	1	0.00	0.03	0.03
1S	70	-26.052	-0.142	-0.177	0.000	-0.005	-0.011	1	0.00	0.03	0.03
1T	70	-26.052	0.065	-0.177	0.000	-0.005	0.035	1	0.00	0.03	0.03
1U	70	9.098	-0.142	0.177	0.000	0.005	-0.011	1	0.00	0.01	0.01
1V	70	9.098	0.065	0.177	0.000	0.005	0.035	1	0.00	0.01	0.01
1W	70	9.098	-0.142	-0.177	0.000	-0.005	-0.011	1	0.00	0.01	0.01
1X	70	9.098	0.065	-0.177	0.000	-0.005	0.035	1	0.00	0.01	0.01
2	70	-23.108	-0.083	0.000	0.000	0.000	-0.024	1	0.00	0.03	0.03
7	70	-20.208	-0.075	0.000	0.000	0.000	-0.015	1	0.00	0.02	0.02
8	70	-24.418	-0.087	0.000	0.000	0.000	-0.029	1	0.00	0.03	0.03
1A	80	-14.501	-0.214	0.177	0.000	-0.012	0.015	1	0.00	0.02	0.02
1B	80	-14.501	0.089	0.177	0.000	-0.012	-0.001	1	0.00	0.02	0.02
1C	80	-14.501	-0.214	-0.177	0.000	0.013	0.015	1	0.00	0.02	0.02
1D	80	-14.501	0.089	-0.177	0.000	0.013	-0.001	1	0.00	0.02	0.02
1E	80	-2.474	-0.214	0.177	0.000	-0.012	0.015	1	0.00	0.00	0.00
1F	80	-2.474	0.089	0.177	0.000	-0.012	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1G	80	-2.474	-0.214	-0.177	0.000	0.013	0.015	1	0.00	0.00	0.00
1H	80	-2.474	0.089	-0.177	0.000	0.013	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1I	80	-13.934	-0.122	0.589	0.000	-0.041	0.001	1	0.00	0.02	0.02
1J	80	-13.934	-0.004	0.589	0.000	-0.041	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1K	80	-13.934	-0.122	-0.589	0.000	0.041	0.001	1	0.00	0.02	0.02
1L	80	-13.934	-0.004	-0.589	0.000	0.041	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1M	80	-3.042	-0.122	0.589	0.000	-0.041	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1N	80	-3.042	-0.004	0.589	0.000	-0.041	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1O	80	-3.042	-0.122	-0.589	0.000	0.041	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1P	80	-3.042	-0.004	-0.589	0.000	0.041	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1Q	80	-26.063	-0.166	0.177	0.000	-0.012	-0.026	1	0.00	0.03	0.03
1R	80	-26.063	0.041	0.177	0.000	-0.012	0.041	1	0.00	0.03	0.03
1S	80	-26.063	-0.166	-0.177	0.000	0.013	-0.026	1	0.00	0.03	0.03
1T	80	-26.063	0.041	-0.177	0.000	0.013	0.041	1	0.00	0.03	0.03
1U	80	9.087	-0.166	0.177	0.000	-0.012	-0.026	1	0.00	0.01	0.01
1V	80	9.087	0.041	0.177	0.000	-0.012	0.041	1	0.00	0.01	0.01
1W	80	9.087	-0.166	-0.177	0.000	0.013	-0.026	1	0.00	0.01	0.01
1X	80	9.087	0.041	-0.177	0.000	0.013	0.041	1	0.00	0.01	0.01
2	80	-23.122	-0.114	0.000	0.000	0.000	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
7	80	-20.222	-0.106	0.000	0.000	0.000	-0.024	1	0.00	0.02	0.02
8	80	-24.432	-0.118	0.000	0.000	0.000	-0.040	1	0.00	0.03	0.03
1A	90	-14.512	-0.238	0.177	0.000	-0.030	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1B	90	-14.512	0.065	0.177	0.000	-0.030	0.007	1	0.00	0.02	0.02
1C	90	-14.512	-0.238	-0.177	0.000	0.030	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1D	90	-14.512	0.065	-0.177	0.000	0.030	0.007	1	0.00	0.02	0.02
1E	90	-2.484	-0.238	0.177	0.000	-0.030	-0.008	1	0.00	0.00	0.00
1F	90	-2.484	0.065	0.177	0.000	-0.030	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1G	90	-2.484	-0.238	-0.177	0.000	0.030	-0.008	1	0.00	0.00	0.00
1H	90	-2.484	0.065	-0.177	0.000	0.030	0.007	1	0.00	0.00	0.00
1I	90	-13.944	-0.146	0.589	0.000	-0.100	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
1J	90	-13.944	-0.028	0.589	0.000	-0.100	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1K	90	-13.944	-0.146	-0.589	0.000	0.100	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
1L	90	-13.944	-0.028	-0.589	0.000	0.100	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1M	90	-3.052	-0.146	0.589	0.000	-0.100	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1N	90	-3.052	-0.028	0.589	0.000	-0.100	0.012	1	0.00	0.00	0.01
1O	90	-3.052	-0.146	-0.589	0.000	0.100	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1P	90	-3.052	-0.028	-0.589	0.000	0.100	0.012	1	0.00	0.00	0.01
1Q	90	-26.073	-0.190	0.177	0.000	-0.030	-0.044	1	0.00	0.03	0.03
1R	90	-26.073	0.017	0.177	0.000	-0.030	0.043	1	0.00	0.03	0.03
1S	90	-26.073	-0.190	-0.177	0.000	0.030	-0.044	1	0.00	0.03	0.03
1T	90	-26.073	0.017	-0.177	0.000	0.030	0.043	1	0.00	0.03	0.03
1U	90	9.077	-0.190	0.177	0.000	-0.030	-0.044	1	0.00	0.01	0.01
1V	90	9.077	0.017	0.177	0.000	-0.030	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1W	90	9.077	-0.190	-0.177	0.000	0.030	-0.044	1	0.00	0.01	0.01
1X	90	9.077	0.017	-0.177	0.000	0.030	0.043	1	0.00	0.01	0.01
2	90	-23.136	-0.145	0.000	0.000	0.000	-0.047	1	0.00	0.03	0.03
7	90	-20.236	-0.138	0.000	0.000	0.000	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
8	90	-24.446	-0.149	0.000	0.000	0.000	-0.053	1	0.00	0.03	0.03
1A	100	-14.522	-0.263	0.177	0.000	-0.048	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1B	100	-14.522	0.041	0.177	0.000	-0.048	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1C	100	-14.522	-0.263	-0.177	0.000	0.048	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1D	100	-14.522	0.041	-0.177	0.000	0.048	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1E	100	-2.494	-0.263	0.177	0.000	-0.048	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1F	100	-2.494	0.041	0.177	0.000	-0.048	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1G	100	-2.494	-0.263	-0.177	0.000	0.048	-0.033	1	0.00	0.00	0.01

1H	100	-2.494	0.041	-0.177	0.000	0.048	0.013	1	0.00	0.00	0.01		
1I	100	-13.954	-0.170	0.589	0.000	-0.160	-0.028	1	0.00	0.02	0.02		
1J	100	-13.954	-0.052	0.589	0.000	-0.160	0.008	1	0.00	0.02	0.02		
1K	100	-13.954	-0.170	-0.589	0.000	0.160	-0.028	1	0.00	0.02	0.02		
1L	100	-13.954	-0.052	-0.589	0.000	0.160	0.008	1	0.00	0.02	0.02		
1M	100	-3.062	-0.170	0.589	0.000	-0.160	-0.028	1	0.00	0.00	0.01		
1N	100	-3.062	-0.052	0.589	0.000	-0.160	0.008	1	0.00	0.00	0.01		
1O	100	-3.062	-0.170	-0.589	0.000	0.160	-0.028	1	0.00	0.00	0.01		
1P	100	-3.062	-0.052	-0.589	0.000	0.160	0.008	1	0.00	0.00	0.01		
1Q	100	-26.083	-0.214	0.177	0.000	-0.048	-0.064	1	0.00	0.03	0.03		
1R	100	-26.083	-0.007	0.177	0.000	-0.048	0.044	1	0.00	0.03	0.03		
1S	100	-26.083	-0.214	-0.177	0.000	0.048	-0.064	1	0.00	0.03	0.03		
1T	100	-26.083	-0.007	-0.177	0.000	0.048	0.044	1	0.00	0.03	0.03		
1U	100	9.067	-0.214	0.177	0.000	-0.048	-0.064	1	0.00	0.01	0.01		
1V	100	9.067	-0.007	0.177	0.000	-0.048	0.044	1	0.00	0.01	0.01		
1W	100	9.067	-0.214	-0.177	0.000	0.048	-0.064	1	0.00	0.01	0.01		
1X	100	9.067	-0.007	-0.177	0.000	0.048	0.044	1	0.00	0.01	0.01		
2	100	-23.150	-0.177	0.000	0.000	0.000	-0.063	1	0.00	0.03	0.03		
7	100	-20.250	-0.169	0.000	0.000	0.000	-0.051	1	0.00	0.02	0.02		
8	100	-24.460	-0.181	0.000	0.000	0.000	-0.069	1	0.00	0.03	0.03		

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.522	0.130	0.110	1	0.7721	0.9822	0.9989	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1B	-14.522	0.130	-0.150	1	0.7721	0.9822	1.0000	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1C	-14.522	-0.130	0.110	1	0.7721	0.9822	0.9989	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1D	-14.522	-0.130	-0.150	1	0.7721	0.9822	1.0000	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1E	-2.494	0.130	0.110	1	0.7721	0.9969	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 38
1F	-2.494	0.130	-0.150	1	0.7721	0.9969	1.0000	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 38
1G	-2.494	-0.130	0.110	1	0.7721	0.9969	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 38
1H	-2.494	-0.130	-0.150	1	0.7721	0.9969	1.0000	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 38
1I	-13.954	0.432	0.032	1	0.7721	0.9829	1.0007	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1J	-13.954	0.432	-0.061	1	0.7721	0.9829	1.0017	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1K	-13.954	-0.432	0.032	1	0.7721	0.9829	1.0007	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1L	-13.954	-0.432	-0.061	1	0.7721	0.9829	1.0017	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1M	-3.062	0.432	0.032	1	0.7721	0.9962	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1N	-3.062	0.432	-0.061	1	0.7721	0.9962	1.0004	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1O	-3.062	-0.432	0.032	1	0.7721	0.9962	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1P	-3.062	-0.432	-0.061	1	0.7721	0.9962	1.0004	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1Q	-26.083	0.130	-0.064	1	0.7721	0.9680	0.9986	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1R	-26.083	0.130	-0.070	1	0.7721	0.9680	0.9958	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1S	-26.083	-0.130	-0.064	1	0.7721	0.9680	0.9986	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1T	-26.083	-0.130	-0.070	1	0.7721	0.9680	0.9958	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
2	-23.150	0.000	-0.063	1	0.7721	1.0011	1.0079	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
7	-20.250	0.000	-0.051	1	0.7721	1.0009	1.0072	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
8	-24.460	0.000	-0.069	1	0.7721	1.0011	1.0082	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 40 NI 4672 NF 4620 Lungh. 30.2 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
			----- kN	----- kN		----- kN*m	----- kN*m	-----				
1A	0	-14.821	-0.975	0.141	0.000	0.048	0.013	1	0.00	0.02	0.02	
1B	0	-14.821	-0.221	0.141	0.000	0.048	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1C	0	-14.821	-0.975	-0.141	0.000	-0.048	0.013	1	0.00	0.02	0.02	
1D	0	-14.821	-0.221	-0.141	0.000	-0.048	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1E	0	-2.485	-0.975	0.141	0.000	0.048	0.013	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-2.485	-0.221	0.141	0.000	0.048	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-2.485	-0.975	-0.141	0.000	-0.048	0.013	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-2.485	-0.221	-0.141	0.000	-0.048	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-14.179	-0.866	0.471	0.000	0.160	0.008	1	0.00	0.02	0.02	
1J	0	-14.179	-0.330	0.471	0.000	0.160	-0.028	1	0.00	0.02	0.03	
1K	0	-14.179	-0.866	-0.470	0.000	-0.159	0.008	1	0.00	0.02	0.02	
1L	0	-14.179	-0.330	-0.470	0.000	-0.159	-0.028	1	0.00	0.02	0.03	
1M	0	-3.127	-0.866	0.471	0.000	0.160	0.008	1	0.00	0.00	0.01	
1N	0	-3.127	-0.330	0.471	0.000	0.160	-0.028	1	0.00	0.00	0.01	
1O	0	-3.127	-0.866	-0.470	0.000	-0.159	0.008	1	0.00	0.00	0.01	
1P	0	-3.127	-0.330	-0.470	0.000	-0.159	-0.028	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	0	-26.420	-1.381	0.141	0.000	0.048	0.044	1	0.01	0.03	0.03	
1R	0	-26.420	0.186	0.141	0.000	0.048	-0.064	1	0.00	0.03	0.03	
1S	0	-26.420	-1.381	-0.141	0.000	-0.048	0.044	1	0.01	0.03	0.03	
1T	0	-26.420	0.186	-0.141	0.000	-0.048	-0.064	1	0.00	0.03	0.03	
1U	0	9.114	-1.381	0.141	0.000	0.048	0.044	1	0.01	0.01	0.01	
1V	0	9.114	0.186	0.141	0.000	0.048	-0.064	1	0.00	0.01	0.01	
1W	0	9.114	-1.381	-0.141	0.000	-0.048	0.044	1	0.01	0.01	0.01	
1X	0	9.114	0.186	-0.141	0.000	-0.048	-0.064	1	0.00	0.01	0.01	
2	0	-23.880	-2.318	0.000	0.000	0.000	-0.063	1	0.01	0.03	0.03	
7	0	-20.850	-1.962	0.000	0.000	0.000	-0.051	1	0.01	0.02	0.02	
8	0	-25.260	-2.529	0.000	0.000	0.000	-0.069	1	0.01	0.03	0.03	
1A	3	-14.824	-0.982	0.141	0.000	0.052	-0.018	1	0.00	0.02	0.02	
1B	3	-14.824	-0.228	0.141	0.000	0.052	-0.038	1	0.00	0.02	0.02	
1C	3	-14.824	-0.982	-0.141	0.000	-0.052	-0.018	1	0.00	0.02	0.02	
1D	3	-14.824	-0.228	-0.141	0.000	-0.052	-0.038	1	0.00	0.02	0.02	

1E	3	-2.488	-0.982	0.141	0.000	0.052	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1F	3	-2.488	-0.228	0.141	0.000	0.052	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1G	3	-2.488	-0.982	-0.141	0.000	-0.052	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1H	3	-2.488	-0.228	-0.141	0.000	-0.052	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1I	3	-14.182	-0.873	0.471	0.000	0.174	-0.019	1	0.00	0.02	0.03
1J	3	-14.182	-0.337	0.471	0.000	0.174	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1K	3	-14.182	-0.873	-0.470	0.000	-0.174	-0.019	1	0.00	0.02	0.03
1L	3	-14.182	-0.337	-0.470	0.000	-0.174	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1M	3	-3.130	-0.873	0.471	0.000	0.174	-0.019	1	0.00	0.00	0.01
1N	3	-3.130	-0.337	0.471	0.000	0.174	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1O	3	-3.130	-0.873	-0.470	0.000	-0.174	-0.019	1	0.00	0.00	0.01
1P	3	-3.130	-0.337	-0.470	0.000	-0.174	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1Q	3	-26.423	-1.389	0.141	0.000	0.052	0.002	1	0.01	0.03	0.03
1R	3	-26.423	0.178	0.141	0.000	0.052	-0.058	1	0.00	0.03	0.03
1S	3	-26.423	-1.389	-0.141	0.000	-0.052	0.002	1	0.01	0.03	0.03
1T	3	-26.423	0.178	-0.141	0.000	-0.052	-0.058	1	0.00	0.03	0.03
1U	3	9.111	-1.389	0.141	0.000	0.052	0.002	1	0.01	0.01	0.01
1V	3	9.111	0.178	0.141	0.000	0.052	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1W	3	9.111	-1.389	-0.141	0.000	-0.052	0.002	1	0.01	0.01	0.01
1X	3	9.111	0.178	-0.141	0.000	-0.052	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
2	3	-23.883	-2.328	0.000	0.000	0.000	-0.133	1	0.01	0.03	0.03
7	3	-20.854	-1.972	0.000	0.000	0.000	-0.111	1	0.01	0.02	0.03
8	3	-25.264	-2.538	0.000	0.000	0.000	-0.146	1	0.01	0.03	0.03
1A	6	-14.827	-0.989	0.141	0.000	0.057	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1B	6	-14.827	-0.236	0.141	0.000	0.057	-0.044	1	0.00	0.02	0.02
1C	6	-14.827	-0.989	-0.141	0.000	-0.056	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1D	6	-14.827	-0.236	-0.141	0.000	-0.056	-0.044	1	0.00	0.02	0.02
1E	6	-2.491	-0.989	0.141	0.000	0.057	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1F	6	-2.491	-0.236	0.141	0.000	0.057	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1G	6	-2.491	-0.989	-0.141	0.000	-0.056	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1H	6	-2.491	-0.236	-0.141	0.000	-0.056	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1I	6	-14.185	-0.880	0.471	0.000	0.188	-0.046	1	0.00	0.02	0.03
1J	6	-14.185	-0.345	0.471	0.000	0.188	-0.047	1	0.00	0.02	0.03
1K	6	-14.185	-0.880	-0.470	0.000	-0.188	-0.046	1	0.00	0.02	0.03
1L	6	-14.185	-0.345	-0.470	0.000	-0.188	-0.047	1	0.00	0.02	0.03
1M	6	-3.133	-0.880	0.471	0.000	0.188	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1N	6	-3.133	-0.345	0.471	0.000	0.188	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1O	6	-3.133	-0.880	-0.470	0.000	-0.188	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1P	6	-3.133	-0.345	-0.470	0.000	-0.188	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1Q	6	-26.426	-1.396	0.141	0.000	0.057	-0.041	1	0.01	0.03	0.03
1R	6	-26.426	0.171	0.141	0.000	0.057	-0.053	1	0.00	0.03	0.03
1S	6	-26.426	-1.396	-0.141	0.000	-0.056	-0.041	1	0.01	0.03	0.03
1T	6	-26.426	0.171	-0.141	0.000	-0.056	-0.053	1	0.00	0.03	0.03
1U	6	9.108	-1.396	0.141	0.000	0.057	-0.041	1	0.01	0.01	0.01
1V	6	9.108	0.171	0.141	0.000	0.057	-0.053	1	0.00	0.01	0.01
1W	6	9.108	-1.396	-0.141	0.000	-0.056	-0.041	1	0.01	0.01	0.01
1X	6	9.108	0.171	-0.141	0.000	-0.056	-0.053	1	0.00	0.01	0.01
2	6	-23.886	-2.337	0.000	0.000	0.000	-0.204	1	0.01	0.03	0.03
7	6	-20.858	-1.981	0.000	0.000	0.000	-0.171	1	0.01	0.02	0.03
8	6	-25.268	-2.548	0.000	0.000	0.000	-0.223	1	0.01	0.03	0.03
1A	9	-14.830	-0.997	0.141	0.000	0.061	-0.081	1	0.00	0.02	0.02
1B	9	-14.830	-0.243	0.141	0.000	0.061	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1C	9	-14.830	-0.997	-0.141	0.000	-0.061	-0.081	1	0.00	0.02	0.02
1D	9	-14.830	-0.243	-0.141	0.000	-0.061	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1E	9	-2.494	-0.997	0.141	0.000	0.061	-0.081	1	0.00	0.00	0.01
1F	9	-2.494	-0.243	0.141	0.000	0.061	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1G	9	-2.494	-0.997	-0.141	0.000	-0.061	-0.081	1	0.00	0.00	0.01
1H	9	-2.494	-0.243	-0.141	0.000	-0.061	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1I	9	-14.188	-0.888	0.471	0.000	0.202	-0.073	1	0.00	0.02	0.03
1J	9	-14.188	-0.352	0.471	0.000	0.202	-0.058	1	0.00	0.02	0.03
1K	9	-14.188	-0.888	-0.470	0.000	-0.202	-0.073	1	0.00	0.02	0.03
1L	9	-14.188	-0.352	-0.470	0.000	-0.202	-0.058	1	0.00	0.02	0.03
1M	9	-3.136	-0.888	0.471	0.000	0.202	-0.073	1	0.00	0.00	0.02
1N	9	-3.136	-0.352	0.471	0.000	0.202	-0.058	1	0.00	0.00	0.02
1O	9	-3.136	-0.888	-0.470	0.000	-0.202	-0.073	1	0.00	0.00	0.02
1P	9	-3.136	-0.352	-0.470	0.000	-0.202	-0.058	1	0.00	0.00	0.02
1Q	9	-26.429	-1.403	0.141	0.000	0.061	-0.084	1	0.01	0.03	0.04
1R	9	-26.429	0.164	0.141	0.000	0.061	-0.047	1	0.00	0.03	0.03
1S	9	-26.429	-1.403	-0.141	0.000	-0.061	-0.084	1	0.01	0.03	0.04
1T	9	-26.429	0.164	-0.141	0.000	-0.061	-0.047	1	0.00	0.03	0.03
1U	9	9.105	-1.403	0.141	0.000	0.061	-0.084	1	0.01	0.01	0.02
1V	9	9.105	0.164	0.141	0.000	0.061	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
1W	9	9.105	-1.403	-0.141	0.000	-0.061	-0.084	1	0.01	0.01	0.02
1X	9	9.105	0.164	-0.141	0.000	-0.061	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
2	9	-23.889	-2.347	0.000	0.000	0.000	-0.274	1	0.01	0.03	0.03
7	9	-20.862	-1.991	0.000	0.000	0.000	-0.231	1	0.01	0.02	0.03
8	9	-25.272	-2.558	0.000	0.000	0.000	-0.300	1	0.01	0.03	0.04
1A	12	-14.833	-1.004	0.141	0.000	0.065	-0.113	1	0.00	0.02	0.02
1B	12	-14.833	-0.250	0.141	0.000	0.065	-0.056	1	0.00	0.02	0.02
1C	12	-14.833	-1.004	-0.141	0.000	-0.065	-0.113	1	0.00	0.02	0.02
1D	12	-14.833	-0.250	-0.141	0.000	-0.065	-0.056	1	0.00	0.02	0.02
1E	12	-2.497	-1.004	0.141	0.000	0.065	-0.113	1	0.00	0.00	0.01
1F	12	-2.497	-0.250	0.141	0.000	0.065	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1G	12	-2.497	-1.004	-0.141	0.000	-0.065	-0.113	1	0.00	0.00	0.01
1H	12	-2.497	-0.250	-0.141	0.000	-0.065	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1I	12	-14.191	-0.895	0.471	0.000	0.216	-0.101	1	0.00	0.02	0.03
1J	12	-14.191	-0.359	0.471	0.000	0.216	-0.068	1	0.00	0.02	0.03
1K	12	-14.191	-0.895	-0.470	0.000	-0.216	-0.101	1	0.00	0.02	0.03
1L	12	-14.191	-0.359	-0.470	0.000	-0.216	-0.068	1	0.00	0.02	0.03
1M	12	-3.139	-0.895	0.471	0.000	0.216	-0.101	1	0.00	0.00	0.02
1N	12	-3.139	-0.359	0.471	0.000	0.216	-0.068	1	0.00	0.00	0.02
1O	12	-3.139	-0.895	-0.470	0.000	-0.216	-0.101	1	0.00	0.00	0.02
1P	12	-3.139	-0.359	-0.470	0.000	-0.216	-0.068	1	0.00	0.00	0.02
1Q	12	-26.432	-1.411	0.141	0.000	0.065	-0.127	1	0.01	0.03	0.04
1R	12	-26.432	0.156	0.141	0.000	0.065	-0.042	1	0.00	0.03	0.03

1S	12	-26.432	-1.411	-0.141	0.000	-0.065	-0.127	1	0.01	0.03	0.04
1T	12	-26.432	0.156	-0.141	0.000	-0.065	-0.042	1	0.00	0.03	0.03
1U	12	9.102	-1.411	0.141	0.000	0.065	-0.127	1	0.01	0.01	0.02
1V	12	9.102	0.156	0.141	0.000	0.065	-0.042	1	0.00	0.01	0.01
1W	12	9.102	-1.411	-0.141	0.000	-0.065	-0.127	1	0.01	0.01	0.02
1X	12	9.102	0.156	-0.141	0.000	-0.065	-0.042	1	0.00	0.01	0.01
2	12	-23.892	-2.356	0.000	0.000	0.000	-0.345	1	0.01	0.03	0.04
7	12	-20.866	-2.000	0.000	0.000	0.000	-0.291	1	0.01	0.02	0.03
8	12	-25.276	-2.567	0.000	0.000	0.000	-0.378	1	0.01	0.03	0.04
1A	15	-14.836	-1.011	0.141	0.000	0.069	-0.144	1	0.00	0.02	0.02
1B	15	-14.836	-0.258	0.141	0.000	0.069	-0.062	1	0.00	0.02	0.02
1C	15	-14.836	-1.011	-0.141	0.000	-0.069	-0.144	1	0.00	0.02	0.02
1D	15	-14.836	-0.258	-0.141	0.000	-0.069	-0.062	1	0.00	0.02	0.02
1E	15	-2.500	-1.011	0.141	0.000	0.069	-0.144	1	0.00	0.00	0.01
1F	15	-2.500	-0.258	0.141	0.000	0.069	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1G	15	-2.500	-1.011	-0.141	0.000	-0.069	-0.144	1	0.00	0.00	0.01
1H	15	-2.500	-0.258	-0.141	0.000	-0.069	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1I	15	-14.194	-0.902	0.471	0.000	0.230	-0.128	1	0.00	0.02	0.03
1J	15	-14.194	-0.367	0.471	0.000	0.230	-0.078	1	0.00	0.02	0.03
1K	15	-14.194	-0.902	-0.470	0.000	-0.230	-0.128	1	0.00	0.02	0.03
1L	15	-14.194	-0.367	-0.470	0.000	-0.230	-0.078	1	0.00	0.02	0.03
1M	15	-3.142	-0.902	0.471	0.000	0.230	-0.128	1	0.00	0.00	0.02
1N	15	-3.142	-0.367	0.471	0.000	0.230	-0.078	1	0.00	0.00	0.02
1O	15	-3.142	-0.902	-0.470	0.000	-0.230	-0.128	1	0.00	0.00	0.02
1P	15	-3.142	-0.367	-0.470	0.000	-0.230	-0.078	1	0.00	0.00	0.02
1Q	15	-26.435	-1.418	0.141	0.000	0.069	-0.170	1	0.01	0.03	0.04
1R	15	-26.435	0.149	0.141	0.000	0.069	-0.037	1	0.00	0.03	0.03
1S	15	-26.435	-1.418	-0.141	0.000	-0.069	-0.170	1	0.01	0.03	0.04
1T	15	-26.435	0.149	-0.141	0.000	-0.069	-0.037	1	0.00	0.03	0.03
1U	15	9.099	-1.418	0.141	0.000	0.069	-0.170	1	0.01	0.01	0.02
1V	15	9.099	0.149	0.141	0.000	0.069	-0.037	1	0.00	0.01	0.01
1W	15	9.099	-1.418	-0.141	0.000	-0.069	-0.170	1	0.01	0.01	0.02
1X	15	9.099	0.149	-0.141	0.000	-0.069	-0.037	1	0.00	0.01	0.01
2	15	-23.895	-2.366	0.000	0.000	0.000	-0.417	1	0.01	0.03	0.04
7	15	-20.870	-2.010	0.000	0.000	0.000	-0.352	1	0.01	0.02	0.03
8	15	-25.280	-2.577	0.000	0.000	0.000	-0.456	1	0.01	0.03	0.04
1A	18	-14.839	-1.019	0.141	0.000	0.073	-0.177	1	0.00	0.02	0.03
1B	18	-14.839	-0.265	0.141	0.000	0.073	-0.069	1	0.00	0.02	0.02
1C	18	-14.839	-1.019	-0.141	0.000	-0.073	-0.177	1	0.00	0.02	0.03
1D	18	-14.839	-0.265	-0.141	0.000	-0.073	-0.069	1	0.00	0.02	0.02
1E	18	-2.503	-1.019	0.141	0.000	0.073	-0.177	1	0.00	0.00	0.01
1F	18	-2.503	-0.265	0.141	0.000	0.073	-0.069	1	0.00	0.00	0.01
1G	18	-2.503	-1.019	-0.141	0.000	-0.073	-0.177	1	0.00	0.00	0.01
1H	18	-2.503	-0.265	-0.141	0.000	-0.073	-0.069	1	0.00	0.00	0.01
1I	18	-14.197	-0.910	0.471	0.000	0.244	-0.156	1	0.00	0.02	0.03
1J	18	-14.197	-0.374	0.471	0.000	0.244	-0.089	1	0.00	0.02	0.03
1K	18	-14.197	-0.910	-0.470	0.000	-0.244	-0.156	1	0.00	0.02	0.03
1L	18	-14.197	-0.374	-0.470	0.000	-0.244	-0.089	1	0.00	0.02	0.03
1M	18	-3.145	-0.910	0.471	0.000	0.244	-0.156	1	0.00	0.00	0.02
1N	18	-3.145	-0.374	0.471	0.000	0.244	-0.089	1	0.00	0.00	0.02
1O	18	-3.145	-0.910	-0.470	0.000	-0.244	-0.156	1	0.00	0.00	0.02
1P	18	-3.145	-0.374	-0.470	0.000	-0.244	-0.089	1	0.00	0.00	0.02
1Q	18	-26.438	-1.425	0.141	0.000	0.073	-0.213	1	0.01	0.03	0.04
1R	18	-26.438	0.142	0.141	0.000	0.073	-0.032	1	0.00	0.03	0.03
1S	18	-26.438	-1.425	-0.141	0.000	-0.073	-0.213	1	0.01	0.03	0.04
1T	18	-26.438	0.142	-0.141	0.000	-0.073	-0.032	1	0.00	0.03	0.03
1U	18	9.096	-1.425	0.141	0.000	0.073	-0.213	1	0.01	0.01	0.02
1V	18	9.096	0.142	0.141	0.000	0.073	-0.032	1	0.00	0.01	0.01
1W	18	9.096	-1.425	-0.141	0.000	-0.073	-0.213	1	0.01	0.01	0.02
1X	18	9.096	0.142	-0.141	0.000	-0.073	-0.032	1	0.00	0.01	0.01
2	18	-23.898	-2.375	0.000	0.000	0.000	-0.489	1	0.01	0.03	0.04
7	18	-20.874	-2.019	0.000	0.000	0.000	-0.413	1	0.01	0.02	0.03
8	18	-25.284	-2.586	0.000	0.000	0.000	-0.534	1	0.01	0.03	0.04
1A	21	-14.842	-1.026	0.141	0.000	0.078	-0.209	1	0.00	0.02	0.03
1B	21	-14.842	-0.272	0.141	0.000	0.078	-0.075	1	0.00	0.02	0.02
1C	21	-14.842	-1.026	-0.141	0.000	-0.078	-0.209	1	0.00	0.02	0.03
1D	21	-14.842	-0.272	-0.141	0.000	-0.078	-0.075	1	0.00	0.02	0.02
1E	21	-2.506	-1.026	0.141	0.000	0.078	-0.209	1	0.00	0.00	0.01
1F	21	-2.506	-0.272	0.141	0.000	0.078	-0.075	1	0.00	0.00	0.01
1G	21	-2.506	-1.026	-0.141	0.000	-0.078	-0.209	1	0.00	0.00	0.01
1H	21	-2.506	-0.272	-0.141	0.000	-0.078	-0.075	1	0.00	0.00	0.01
1I	21	-14.200	-0.917	0.471	0.000	0.258	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-14.200	-0.381	0.471	0.000	0.258	-0.100	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-14.200	-0.917	-0.470	0.000	-0.258	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-14.200	-0.381	-0.470	0.000	-0.258	-0.100	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-3.148	-0.917	0.471	0.000	0.258	-0.184	1	0.00	0.00	0.02
1N	21	-3.148	-0.381	0.471	0.000	0.258	-0.100	1	0.00	0.00	0.02
1O	21	-3.148	-0.917	-0.470	0.000	-0.258	-0.184	1	0.00	0.00	0.02
1P	21	-3.148	-0.381	-0.470	0.000	-0.258	-0.100	1	0.00	0.00	0.02
1Q	21	-26.441	-1.433	0.141	0.000	0.078	-0.257	1	0.01	0.03	0.04
1R	21	-26.441	0.134	0.141	0.000	0.078	-0.027	1	0.00	0.03	0.03
1S	21	-26.441	-1.433	-0.141	0.000	-0.078	-0.257	1	0.01	0.03	0.04
1T	21	-26.441	0.134	-0.141	0.000	-0.078	-0.027	1	0.00	0.03	0.03
1U	21	9.093	-1.433	0.141	0.000	0.078	-0.257	1	0.01	0.01	0.02
1V	21	9.093	0.134	0.141	0.000	0.078	-0.027	1	0.00	0.01	0.02
1W	21	9.093	-1.433	-0.141	0.000	-0.078	-0.257	1	0.01	0.01	0.02
1X	21	9.093	0.134	-0.141	0.000	-0.078	-0.027	1	0.00	0.01	0.02
2	21	-23.901	-2.385	0.000	0.000	0.000	-0.561	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-20.878	-2.029	0.000	0.000	0.000	-0.474	1	0.01	0.02	0.04
8	21	-25.288	-2.596	0.000	0.000	0.000	-0.612	1	0.01	0.03	0.04
1A	24	-14.845	-1.033	0.141	0.000	0.082	-0.241	1	0.00	0.02	0.03
1B	24	-14.845	-0.280	0.141	0.000	0.082	-0.082	1	0.00	0.02	0.02
1C	24	-14.845	-1.033	-0.141	0.000	-0.082	-0.241	1	0.00	0.02	0.03
1D	24	-14.845	-0.280	-0.141	0.000	-0.082	-0.082	1	0.00	0.02	0.02

1E	24	-2.509	-1.033	0.141	0.000	0.082	-0.241	1	0.00	0.00	0.01
1F	24	-2.509	-0.280	0.141	0.000	0.082	-0.082	1	0.00	0.00	0.01
1G	24	-2.509	-1.033	-0.141	0.000	-0.082	-0.241	1	0.00	0.00	0.01
1H	24	-2.509	-0.280	-0.141	0.000	-0.082	-0.082	1	0.00	0.00	0.01
1I	24	-14.203	-0.924	0.471	0.000	0.272	-0.212	1	0.00	0.02	0.04
1J	24	-14.203	-0.389	0.471	0.000	0.272	-0.111	1	0.00	0.02	0.03
1K	24	-14.203	-0.924	-0.470	0.000	-0.272	-0.212	1	0.00	0.02	0.04
1L	24	-14.203	-0.389	-0.470	0.000	-0.272	-0.111	1	0.00	0.02	0.03
1M	24	-3.151	-0.924	0.471	0.000	0.272	-0.212	1	0.00	0.00	0.02
1N	24	-3.151	-0.389	0.471	0.000	0.272	-0.111	1	0.00	0.00	0.02
1O	24	-3.151	-0.924	-0.470	0.000	-0.272	-0.212	1	0.00	0.00	0.02
1P	24	-3.151	-0.389	-0.470	0.000	-0.272	-0.111	1	0.00	0.00	0.02
1Q	24	-26.444	-1.440	0.141	0.000	0.082	-0.301	1	0.01	0.03	0.04
1R	24	-26.444	0.127	0.141	0.000	0.082	-0.023	1	0.00	0.03	0.03
1S	24	-26.444	-1.440	-0.141	0.000	-0.082	-0.301	1	0.01	0.03	0.04
1T	24	-26.444	0.127	-0.141	0.000	-0.082	-0.023	1	0.00	0.03	0.03
1U	24	9.090	-1.440	0.141	0.000	0.082	-0.301	1	0.01	0.01	0.02
1V	24	9.090	0.127	0.141	0.000	0.082	-0.023	1	0.00	0.01	0.02
1W	24	9.090	-1.440	-0.141	0.000	-0.082	-0.301	1	0.01	0.01	0.02
1X	24	9.090	0.127	-0.141	0.000	-0.082	-0.023	1	0.00	0.01	0.02
2	24	-23.904	-2.394	0.000	0.000	0.000	-0.633	1	0.01	0.03	0.04
7	24	-20.882	-2.038	0.000	0.000	0.000	-0.535	1	0.01	0.02	0.04
8	24	-25.292	-2.605	0.000	0.000	0.000	-0.691	1	0.01	0.03	0.05

1A	27	-14.848	-1.041	0.141	0.000	0.086	-0.274	1	0.00	0.02	0.03
1B	27	-14.848	-0.287	0.141	0.000	0.086	-0.090	1	0.00	0.02	0.02
1C	27	-14.848	-1.041	-0.141	0.000	-0.086	-0.274	1	0.00	0.02	0.03
1D	27	-14.848	-0.287	-0.141	0.000	-0.086	-0.090	1	0.00	0.02	0.02
1E	27	-2.512	-1.041	0.141	0.000	0.086	-0.274	1	0.00	0.00	0.01
1F	27	-2.512	-0.287	0.141	0.000	0.086	-0.090	1	0.00	0.00	0.01
1G	27	-2.512	-1.041	-0.141	0.000	-0.086	-0.274	1	0.00	0.00	0.01
1H	27	-2.512	-0.287	-0.141	0.000	-0.086	-0.090	1	0.00	0.00	0.01
1I	27	-14.206	-0.932	0.471	0.000	0.286	-0.241	1	0.00	0.02	0.04
1J	27	-14.206	-0.396	0.471	0.000	0.286	-0.123	1	0.00	0.02	0.03
1K	27	-14.206	-0.932	-0.470	0.000	-0.286	-0.241	1	0.00	0.02	0.04
1L	27	-14.206	-0.396	-0.470	0.000	-0.286	-0.123	1	0.00	0.02	0.03
1M	27	-3.154	-0.932	0.471	0.000	0.286	-0.241	1	0.00	0.00	0.03
1N	27	-3.154	-0.396	0.471	0.000	0.286	-0.123	1	0.00	0.00	0.02
1O	27	-3.154	-0.932	-0.470	0.000	-0.286	-0.241	1	0.00	0.00	0.03
1P	27	-3.154	-0.396	-0.470	0.000	-0.286	-0.123	1	0.00	0.00	0.02
1Q	27	-26.447	-1.447	0.141	0.000	0.086	-0.345	1	0.01	0.03	0.04
1R	27	-26.447	0.120	0.141	0.000	0.086	-0.019	1	0.00	0.03	0.03
1S	27	-26.447	-1.447	-0.141	0.000	-0.086	-0.345	1	0.01	0.03	0.04
1T	27	-26.447	0.120	-0.141	0.000	-0.086	-0.019	1	0.00	0.03	0.03
1U	27	9.087	-1.447	0.141	0.000	0.086	-0.345	1	0.01	0.01	0.02
1V	27	9.087	0.120	0.141	0.000	0.086	-0.019	1	0.00	0.01	0.02
1W	27	9.087	-1.447	-0.141	0.000	-0.086	-0.345	1	0.01	0.01	0.02
1X	27	9.087	0.120	-0.141	0.000	-0.086	-0.019	1	0.00	0.01	0.02
2	27	-23.907	-2.404	0.000	0.000	0.000	-0.705	1	0.01	0.03	0.05
7	27	-20.886	-2.048	0.000	0.000	0.000	-0.597	1	0.01	0.02	0.04
8	27	-25.296	-2.615	0.000	0.000	0.000	-0.770	1	0.01	0.03	0.05

1A	30	-14.851	-1.048	0.141	0.000	0.090	-0.307	1	0.00	0.02	0.03
1B	30	-14.851	-0.294	0.141	0.000	0.090	-0.097	1	0.00	0.02	0.02
1C	30	-14.851	-1.048	-0.141	0.000	-0.090	-0.307	1	0.00	0.02	0.03
1D	30	-14.851	-0.294	-0.141	0.000	-0.090	-0.097	1	0.00	0.02	0.02
1E	30	-2.515	-1.048	0.141	0.000	0.090	-0.307	1	0.00	0.00	0.02
1F	30	-2.515	-0.294	0.141	0.000	0.090	-0.097	1	0.00	0.00	0.01
1G	30	-2.515	-1.048	-0.141	0.000	-0.090	-0.307	1	0.00	0.00	0.02
1H	30	-2.515	-0.294	-0.141	0.000	-0.090	-0.097	1	0.00	0.00	0.01
1I	30	-14.209	-0.939	0.471	0.000	0.300	-0.269	1	0.00	0.02	0.04
1J	30	-14.209	-0.403	0.471	0.000	0.300	-0.135	1	0.00	0.02	0.04
1K	30	-14.209	-0.939	-0.470	0.000	-0.300	-0.269	1	0.00	0.02	0.04
1L	30	-14.209	-0.403	-0.470	0.000	-0.300	-0.135	1	0.00	0.02	0.04
1M	30	-3.157	-0.939	0.471	0.000	0.300	-0.269	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-3.157	-0.403	0.471	0.000	0.300	-0.135	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-3.157	-0.939	-0.470	0.000	-0.300	-0.269	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-3.157	-0.403	-0.470	0.000	-0.300	-0.135	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-26.450	-1.455	0.141	0.000	0.090	-0.389	1	0.01	0.03	0.04
1R	30	-26.450	0.112	0.141	0.000	0.090	-0.015	1	0.00	0.03	0.03
1S	30	-26.450	-1.455	-0.141	0.000	-0.090	-0.389	1	0.01	0.03	0.04
1T	30	-26.450	0.112	-0.141	0.000	-0.090	-0.015	1	0.00	0.03	0.03
1U	30	9.084	-1.455	0.141	0.000	0.090	-0.389	1	0.01	0.01	0.03
1V	30	9.084	0.112	0.141	0.000	0.090	-0.015	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.084	-1.455	-0.141	0.000	-0.090	-0.389	1	0.01	0.01	0.03
1X	30	9.084	0.112	-0.141	0.000	-0.090	-0.015	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-23.910	-2.413	0.000	0.000	0.000	-0.778	1	0.01	0.03	0.05
7	30	-20.890	-2.057	0.000	0.000	0.000	-0.659	1	0.01	0.02	0.04
8	30	-25.300	-2.624	0.000	0.000	0.000	-0.849	1	0.01	0.03	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	χ min.	ky	kz	kLT	χ LT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.851	0.090	-0.307	1	1.0000	0.9905	0.9975	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1B	-14.851	0.090	-0.097	1	1.0000	0.9905	0.9984	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1C	-14.851	-0.090	-0.307	1	1.0000	0.9905	0.9975	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1D	-14.851	-0.090	-0.097	1	1.0000	0.9905	0.9984	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1E	-2.515	0.090	-0.307	1	1.0000	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1F	-2.515	0.090	-0.097	1	1.0000	0.9984	0.9997	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 11
1G	-2.515	-0.090	-0.307	1	1.0000	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1H	-2.515	-0.090	-0.097	1	1.0000	0.9984	0.9997	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 11

1I	-14.209	0.300	-0.269	1	1.0000	0.9909	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1J	-14.209	0.300	-0.135	1	1.0000	0.9909	0.9982	--	--	0.02	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1K	-14.209	-0.300	-0.269	1	1.0000	0.9909	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1L	-14.209	-0.300	-0.135	1	1.0000	0.9909	0.9982	--	--	0.02	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1M	-3.157	0.300	-0.269	1	1.0000	0.9980	0.9995	--	--	0.00	--	0.03	Snell.	'zx'='	11
1N	-3.157	0.300	-0.135	1	1.0000	0.9980	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'='	11
1O	-3.157	-0.300	-0.269	1	1.0000	0.9980	0.9995	--	--	0.00	--	0.03	Snell.	'zx'='	11
1P	-3.157	-0.300	-0.135	1	1.0000	0.9980	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell.	'zx'='	11
1Q	-26.450	0.090	-0.389	1	1.0000	0.9831	0.9952	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1R	-26.450	0.090	-0.064	1	1.0000	0.9831	0.9968	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1S	-26.450	-0.090	-0.389	1	1.0000	0.9831	0.9952	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1T	-26.450	-0.090	-0.064	1	1.0000	0.9831	0.9968	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
2	-23.910	0.000	-0.778	1	1.0000	0.9870	0.9964	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	11
7	-20.890	0.000	-0.659	1	1.0000	0.9886	0.9968	--	--	0.02	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
8	-25.300	0.000	-0.849	1	1.0000	0.9862	0.9962	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	11

ASTA NUM. 41
NI 4620
NF 4673
Lungh. 69.8 cm
SEZ. 6
Pd UNP 120
Dist.= 0.010 m
ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica
Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----			-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-18.708	0.497	0.043	0.000	0.090	-0.097	1	0.00	0.02	0.03	
1B	0	-18.708	1.095	0.043	0.000	0.090	-0.307	1	0.00	0.02	0.03	
1C	0	-18.708	0.497	-0.043	0.000	-0.090	-0.097	1	0.00	0.02	0.03	
1D	0	-18.708	1.095	-0.043	0.000	-0.090	-0.307	1	0.00	0.02	0.03	
1E	0	-3.472	0.497	0.043	0.000	0.090	-0.097	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-3.472	1.095	0.043	0.000	0.090	-0.307	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	-3.472	0.497	-0.043	0.000	-0.090	-0.097	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-3.472	1.095	-0.043	0.000	-0.090	-0.307	1	0.00	0.00	0.02	
1I	0	-17.960	0.540	0.142	0.000	0.299	-0.135	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-17.960	1.051	0.142	0.000	0.299	-0.269	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-17.960	0.540	-0.142	0.000	-0.299	-0.135	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-17.960	1.051	-0.142	0.000	-0.299	-0.269	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-4.220	0.540	0.142	0.000	0.299	-0.135	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	-4.220	1.051	0.142	0.000	0.299	-0.269	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-4.220	0.540	-0.142	0.000	-0.299	-0.135	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	-4.220	1.051	-0.142	0.000	-0.299	-0.269	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-33.232	-0.012	0.043	0.000	0.090	-0.015	1	0.00	0.04	0.04	
1R	0	-33.232	1.603	0.043	0.000	0.090	-0.389	1	0.01	0.04	0.05	
1S	0	-33.232	-0.012	-0.043	0.000	-0.090	-0.015	1	0.00	0.04	0.04	
1T	0	-33.232	1.603	-0.043	0.000	-0.090	-0.389	1	0.01	0.04	0.05	
1U	0	11.052	-0.012	0.043	0.000	0.090	-0.015	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	11.052	1.603	0.043	0.000	0.090	-0.389	1	0.01	0.01	0.03	
1W	0	11.052	-0.012	-0.043	0.000	-0.090	-0.015	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	11.052	1.603	-0.043	0.000	-0.090	-0.389	1	0.01	0.01	0.03	
2	0	-30.820	2.819	0.000	0.000	0.000	-0.778	1	0.01	0.03	0.06	
7	0	-26.930	2.407	0.000	0.000	0.000	-0.659	1	0.01	0.03	0.05	
8	0	-32.730	3.064	0.000	0.000	0.000	-0.849	1	0.01	0.04	0.06	
1A	7	-18.715	0.480	0.043	0.000	0.093	-0.065	1	0.00	0.02	0.03	
1B	7	-18.715	1.078	0.043	0.000	0.093	-0.229	1	0.00	0.02	0.03	
1C	7	-18.715	0.480	-0.043	0.000	-0.093	-0.065	1	0.00	0.02	0.03	
1D	7	-18.715	1.078	-0.043	0.000	-0.093	-0.229	1	0.00	0.02	0.03	
1E	7	-3.479	0.480	0.043	0.000	0.093	-0.065	1	0.00	0.00	0.01	
1F	7	-3.479	1.078	0.043	0.000	0.093	-0.229	1	0.00	0.00	0.01	
1G	7	-3.479	0.480	-0.043	0.000	-0.093	-0.065	1	0.00	0.00	0.01	
1H	7	-3.479	1.078	-0.043	0.000	-0.093	-0.229	1	0.00	0.00	0.01	
1I	7	-17.967	0.524	0.142	0.000	0.308	-0.098	1	0.00	0.02	0.04	
1J	7	-17.967	1.034	0.142	0.000	0.308	-0.196	1	0.00	0.02	0.04	
1K	7	-17.967	0.524	-0.142	0.000	-0.308	-0.098	1	0.00	0.02	0.04	
1L	7	-17.967	1.034	-0.142	0.000	-0.308	-0.196	1	0.00	0.02	0.04	
1M	7	-4.227	0.524	0.142	0.000	0.308	-0.098	1	0.00	0.00	0.02	
1N	7	-4.227	1.034	0.142	0.000	0.308	-0.196	1	0.00	0.00	0.03	
1O	7	-4.227	0.524	-0.142	0.000	-0.308	-0.098	1	0.00	0.00	0.02	
1P	7	-4.227	1.034	-0.142	0.000	-0.308	-0.196	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	7	-33.239	-0.029	0.043	0.000	0.093	-0.017	1	0.00	0.04	0.04	
1R	7	-33.239	1.587	0.043	0.000	0.093	-0.277	1	0.01	0.04	0.05	
1S	7	-33.239	-0.029	-0.043	0.000	-0.093	-0.017	1	0.00	0.04	0.04	
1T	7	-33.239	1.587	-0.043	0.000	-0.093	-0.277	1	0.01	0.04	0.05	
1U	7	11.045	-0.029	0.043	0.000	0.093	-0.017	1	0.00	0.01	0.02	
1V	7	11.045	1.587	0.043	0.000	0.093	-0.277	1	0.01	0.01	0.02	
1W	7	11.045	-0.029	-0.043	0.000	-0.093	-0.017	1	0.00	0.01	0.02	
1X	7	11.045	1.587	-0.043	0.000	-0.093	-0.277	1	0.01	0.01	0.02	
2	7	-30.830	2.797	0.000	0.000	0.000	-0.582	1	0.01	0.03	0.05	
7	7	-26.939	2.385	0.000	0.000	0.000	-0.492	1	0.01	0.03	0.04	
8	7	-32.739	3.042	0.000	0.000	0.000	-0.636	1	0.01	0.04	0.05	
1A	14	-18.722	0.463	0.043	0.000	0.096	-0.035	1	0.00	0.02	0.03	
1B	14	-18.722	1.061	0.043	0.000	0.096	-0.152	1	0.00	0.02	0.03	
1C	14	-18.722	0.463	-0.043	0.000	-0.095	-0.035	1	0.00	0.02	0.03	
1D	14	-18.722	1.061	-0.043	0.000	-0.095	-0.152	1	0.00	0.02	0.03	
1E	14	-3.486	0.463	0.043	0.000	0.096	-0.035	1	0.00	0.00	0.01	
1F	14	-3.486	1.061	0.043	0.000	0.096	-0.152	1	0.00	0.00	0.01	
1G	14	-3.486	0.463	-0.043	0.000	-0.095	-0.035	1	0.00	0.00	0.01	
1H	14	-3.486	1.061	-0.043	0.000	-0.095	-0.152	1	0.00	0.00	0.01	
1I	14	-17.974	0.507	0.142	0.000	0.318	-0.063	1	0.00	0.02	0.04	
1J	14	-17.974	1.018	0.142	0.000	0.318	-0.124	1	0.00	0.02	0.04	
1K	14	-17.974	0.507	-0.142	0.000	-0.317	-0.063	1	0.00	0.02	0.04	
1L	14	-17.974	1.018	-0.142	0.000	-0.317	-0.124	1	0.00	0.02	0.04	
1M	14	-4.234	0.507	0.142	0.000	0.318	-0.063	1	0.00	0.00	0.02	
1N	14	-4.234	1.018	0.142	0.000	0.318	-0.124	1	0.00	0.00	0.02	
1O	14	-4.234	0.507	-0.142	0.000	-0.317	-0.063	1	0.00	0.00	0.02	

1P	14	-4.234	1.018	-0.142	0.000	-0.317	-0.124	1	0.00	0.00	0.02
1Q	14	-33.246	-0.045	0.043	0.000	0.095	-0.021	1	0.00	0.04	0.04
1R	14	-33.246	1.570	0.043	0.000	0.095	-0.166	1	0.01	0.04	0.05
1S	14	-33.246	-0.045	-0.043	0.000	-0.095	-0.021	1	0.00	0.04	0.04
1T	14	-33.246	1.570	-0.043	0.000	-0.095	-0.166	1	0.01	0.04	0.05
1U	14	11.038	-0.045	0.043	0.000	0.095	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1V	14	11.038	1.570	0.043	0.000	0.095	-0.166	1	0.01	0.01	0.02
1W	14	11.038	-0.045	-0.043	0.000	-0.095	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1X	14	11.038	1.570	-0.043	0.000	-0.095	-0.166	1	0.01	0.01	0.02
2	14	-30.840	2.775	0.000	0.000	0.000	-0.388	1	0.01	0.03	0.04
7	14	-26.948	2.363	0.000	0.000	0.000	-0.326	1	0.01	0.03	0.04
8	14	-32.748	3.020	0.000	0.000	0.000	-0.424	1	0.01	0.04	0.05
1A	21	-18.729	0.446	0.043	0.000	0.098	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1B	21	-18.729	1.045	0.043	0.000	0.098	-0.075	1	0.00	0.02	0.03
1C	21	-18.729	0.446	-0.043	0.000	-0.098	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1D	21	-18.729	1.045	-0.043	0.000	-0.098	-0.075	1	0.00	0.02	0.03
1E	21	-3.493	0.446	0.043	0.000	0.098	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1F	21	-3.493	1.045	0.043	0.000	0.098	-0.075	1	0.00	0.00	0.01
1G	21	-3.493	0.446	-0.043	0.000	-0.098	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1H	21	-3.493	1.045	-0.043	0.000	-0.098	-0.075	1	0.00	0.00	0.01
1I	21	-17.981	0.490	0.142	0.000	0.327	-0.029	1	0.00	0.02	0.04
1J	21	-17.981	1.001	0.142	0.000	0.327	-0.052	1	0.00	0.02	0.04
1K	21	-17.981	0.490	-0.142	0.000	-0.327	-0.029	1	0.00	0.02	0.04
1L	21	-17.981	1.001	-0.142	0.000	-0.327	-0.052	1	0.00	0.02	0.04
1M	21	-4.241	0.490	0.142	0.000	0.327	-0.029	1	0.00	0.00	0.02
1N	21	-4.241	1.001	0.142	0.000	0.327	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1O	21	-4.241	0.490	-0.142	0.000	-0.327	-0.029	1	0.00	0.00	0.02
1P	21	-4.241	1.001	-0.142	0.000	-0.327	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1Q	21	-33.253	-0.062	0.043	0.000	0.098	-0.025	1	0.00	0.04	0.04
1R	21	-33.253	1.553	0.043	0.000	0.098	-0.056	1	0.01	0.04	0.04
1S	21	-33.253	-0.062	-0.043	0.000	-0.098	-0.025	1	0.00	0.04	0.04
1T	21	-33.253	1.553	-0.043	0.000	-0.098	-0.056	1	0.01	0.04	0.04
1U	21	11.031	-0.062	0.043	0.000	0.098	-0.025	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	11.031	1.553	0.043	0.000	0.098	-0.056	1	0.01	0.01	0.02
1W	21	11.031	-0.062	-0.043	0.000	-0.098	-0.025	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	11.031	1.553	-0.043	0.000	-0.098	-0.056	1	0.01	0.01	0.02
2	21	-30.850	2.754	0.000	0.000	0.000	-0.195	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-26.957	2.342	0.000	0.000	0.000	-0.162	1	0.01	0.03	0.03
8	21	-32.757	2.999	0.000	0.000	0.000	-0.215	1	0.01	0.04	0.04
1A	28	-18.736	0.430	0.043	0.000	0.101	0.022	1	0.00	0.02	0.03
1B	28	-18.736	1.028	0.043	0.000	0.101	-0.001	1	0.00	0.02	0.03
1C	28	-18.736	0.430	-0.043	0.000	-0.101	0.022	1	0.00	0.02	0.03
1D	28	-18.736	1.028	-0.043	0.000	-0.101	-0.001	1	0.00	0.02	0.03
1E	28	-3.500	0.430	0.043	0.000	0.101	0.022	1	0.00	0.00	0.01
1F	28	-3.500	1.028	0.043	0.000	0.101	-0.001	1	0.00	0.00	0.01
1G	28	-3.500	0.430	-0.043	0.000	-0.101	0.022	1	0.00	0.00	0.01
1H	28	-3.500	1.028	-0.043	0.000	-0.101	-0.001	1	0.00	0.00	0.01
1I	28	-17.988	0.473	0.142	0.000	0.336	0.004	1	0.00	0.02	0.04
1J	28	-17.988	0.984	0.142	0.000	0.336	0.018	1	0.00	0.02	0.04
1K	28	-17.988	0.473	-0.142	0.000	-0.336	0.004	1	0.00	0.02	0.04
1L	28	-17.988	0.984	-0.142	0.000	-0.336	0.018	1	0.00	0.02	0.04
1M	28	-4.248	0.473	0.142	0.000	0.336	0.004	1	0.00	0.00	0.02
1N	28	-4.248	0.984	0.142	0.000	0.336	0.018	1	0.00	0.00	0.02
1O	28	-4.248	0.473	-0.142	0.000	-0.336	0.004	1	0.00	0.00	0.02
1P	28	-4.248	0.984	-0.142	0.000	-0.336	0.018	1	0.00	0.00	0.02
1Q	28	-33.260	-0.079	0.043	0.000	0.101	-0.031	1	0.00	0.04	0.04
1R	28	-33.260	1.536	0.043	0.000	0.101	0.052	1	0.01	0.04	0.04
1S	28	-33.260	-0.079	-0.043	0.000	-0.101	-0.031	1	0.00	0.04	0.04
1T	28	-33.260	1.536	-0.043	0.000	-0.101	0.052	1	0.01	0.04	0.04
1U	28	11.024	-0.079	0.043	0.000	0.101	-0.031	1	0.00	0.01	0.02
1V	28	11.024	1.536	0.043	0.000	0.101	0.052	1	0.01	0.01	0.02
1W	28	11.024	-0.079	-0.043	0.000	-0.101	-0.031	1	0.00	0.01	0.02
1X	28	11.024	1.536	-0.043	0.000	-0.101	0.052	1	0.01	0.01	0.02
2	28	-30.860	2.732	0.000	0.000	0.000	-0.004	1	0.01	0.03	0.03
7	28	-26.966	2.320	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.01	0.03	0.03
8	28	-32.766	2.977	0.000	0.000	0.000	-0.006	1	0.01	0.04	0.04
1A	35	-18.743	0.413	0.043	0.000	0.104	0.049	1	0.00	0.02	0.03
1B	35	-18.743	1.011	0.043	0.000	0.104	0.073	1	0.00	0.02	0.03
1C	35	-18.743	0.413	-0.043	0.000	-0.104	0.049	1	0.00	0.02	0.03
1D	35	-18.743	1.011	-0.043	0.000	-0.104	0.073	1	0.00	0.02	0.03
1E	35	-3.507	0.413	0.043	0.000	0.104	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1F	35	-3.507	1.011	0.043	0.000	0.104	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1G	35	-3.507	0.413	-0.043	0.000	-0.104	0.049	1	0.00	0.00	0.01
1H	35	-3.507	1.011	-0.043	0.000	-0.104	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1I	35	-17.995	0.456	0.142	0.000	0.346	0.035	1	0.00	0.02	0.04
1J	35	-17.995	0.967	0.142	0.000	0.346	0.086	1	0.00	0.02	0.04
1K	35	-17.995	0.456	-0.142	0.000	-0.346	0.035	1	0.00	0.02	0.04
1L	35	-17.995	0.967	-0.142	0.000	-0.346	0.086	1	0.00	0.02	0.04
1M	35	-4.255	0.456	0.142	0.000	0.346	0.035	1	0.00	0.00	0.02
1N	35	-4.255	0.967	0.142	0.000	0.346	0.086	1	0.00	0.00	0.03
1O	35	-4.255	0.456	-0.142	0.000	-0.346	0.035	1	0.00	0.00	0.02
1P	35	-4.255	0.967	-0.142	0.000	-0.346	0.086	1	0.00	0.00	0.03
1Q	35	-33.267	-0.096	0.043	0.000	0.104	-0.038	1	0.00	0.04	0.04
1R	35	-33.267	1.520	0.043	0.000	0.104	0.159	1	0.01	0.04	0.05
1S	35	-33.267	-0.096	-0.043	0.000	-0.104	-0.038	1	0.00	0.04	0.04
1T	35	-33.267	1.520	-0.043	0.000	-0.104	0.159	1	0.01	0.04	0.05
1U	35	11.017	-0.096	0.043	0.000	0.104	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1V	35	11.017	1.520	0.043	0.000	0.104	0.159	1	0.01	0.01	0.02
1W	35	11.017	-0.096	-0.043	0.000	-0.104	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1X	35	11.017	1.520	-0.043	0.000	-0.104	0.159	1	0.01	0.01	0.02
2	35	-30.870	2.710	0.000	0.000	0.000	0.186	1	0.01	0.03	0.04
7	35	-26.975	2.298	0.000	0.000	0.000	0.161	1	0.01	0.03	0.03
8	35	-32.775	2.955	0.000	0.000	0.000	0.201	1	0.01	0.04	0.04
1A	42	-18.750	0.396	0.043	0.000	0.107	0.074	1	0.00	0.02	0.03

1B	42	-18.750	0.994	0.043	0.000	0.107	0.146	1	0.00	0.02	0.03
1C	42	-18.750	0.396	-0.043	0.000	-0.107	0.074	1	0.00	0.02	0.03
1D	42	-18.750	0.994	-0.043	0.000	-0.107	0.146	1	0.00	0.02	0.03
1E	42	-3.514	0.396	0.043	0.000	0.107	0.074	1	0.00	0.00	0.01
1F	42	-3.514	0.994	0.043	0.000	0.107	0.146	1	0.00	0.00	0.01
1G	42	-3.514	0.396	-0.043	0.000	-0.107	0.074	1	0.00	0.00	0.01
1H	42	-3.514	0.994	-0.043	0.000	-0.107	0.146	1	0.00	0.00	0.01
1I	42	-18.002	0.440	0.142	0.000	0.355	0.066	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-18.002	0.951	0.142	0.000	0.355	0.154	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-18.002	0.440	-0.142	0.000	-0.355	0.066	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-18.002	0.951	-0.142	0.000	-0.355	0.154	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-4.262	0.440	0.142	0.000	0.355	0.066	1	0.00	0.00	0.03
1N	42	-4.262	0.951	0.142	0.000	0.355	0.154	1	0.00	0.00	0.03
1O	42	-4.262	0.440	-0.142	0.000	-0.355	0.066	1	0.00	0.00	0.03
1P	42	-4.262	0.951	-0.142	0.000	-0.355	0.154	1	0.00	0.00	0.03
1Q	42	-33.274	-0.112	0.043	0.000	0.107	-0.046	1	0.00	0.04	0.04
1R	42	-33.274	1.503	0.043	0.000	0.107	0.266	1	0.01	0.04	0.05
1S	42	-33.274	-0.112	-0.043	0.000	-0.107	-0.046	1	0.00	0.04	0.04
1T	42	-33.274	1.503	-0.043	0.000	-0.107	0.266	1	0.01	0.04	0.05
1U	42	11.010	-0.112	0.043	0.000	0.107	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	11.010	1.503	0.043	0.000	0.107	0.266	1	0.01	0.01	0.03
1W	42	11.010	-0.112	-0.043	0.000	-0.107	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	11.010	1.503	-0.043	0.000	-0.107	0.266	1	0.01	0.01	0.03
2	42	-30.880	2.688	0.000	0.000	0.000	0.374	1	0.01	0.03	0.04
7	42	-26.984	2.276	0.000	0.000	0.000	0.321	1	0.01	0.03	0.04
8	42	-32.784	2.933	0.000	0.000	0.000	0.406	1	0.01	0.04	0.05
1A	49	-18.757	0.379	0.043	0.000	0.110	0.099	1	0.00	0.02	0.03
1B	49	-18.757	0.977	0.043	0.000	0.110	0.217	1	0.00	0.02	0.03
1C	49	-18.757	0.379	-0.043	0.000	-0.110	0.099	1	0.00	0.02	0.03
1D	49	-18.757	0.977	-0.043	0.000	-0.110	0.217	1	0.00	0.02	0.03
1E	49	-3.521	0.379	0.043	0.000	0.110	0.099	1	0.00	0.00	0.01
1F	49	-3.521	0.977	0.043	0.000	0.110	0.217	1	0.00	0.00	0.02
1G	49	-3.521	0.379	-0.043	0.000	-0.110	0.099	1	0.00	0.00	0.01
1H	49	-3.521	0.977	-0.043	0.000	-0.110	0.217	1	0.00	0.00	0.02
1I	49	-18.009	0.423	0.142	0.000	0.364	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1J	49	-18.009	0.934	0.142	0.000	0.364	0.221	1	0.00	0.02	0.05
1K	49	-18.009	0.423	-0.142	0.000	-0.364	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1L	49	-18.009	0.934	-0.142	0.000	-0.364	0.221	1	0.00	0.02	0.05
1M	49	-4.269	0.423	0.142	0.000	0.364	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1N	49	-4.269	0.934	0.142	0.000	0.364	0.221	1	0.00	0.00	0.03
1O	49	-4.269	0.423	-0.142	0.000	-0.364	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1P	49	-4.269	0.934	-0.142	0.000	-0.364	0.221	1	0.00	0.00	0.03
1Q	49	-33.281	-0.129	0.043	0.000	0.109	-0.055	1	0.00	0.04	0.04
1R	49	-33.281	1.486	0.043	0.000	0.109	0.371	1	0.01	0.04	0.05
1S	49	-33.281	-0.129	-0.043	0.000	-0.109	-0.055	1	0.00	0.04	0.04
1T	49	-33.281	1.486	-0.043	0.000	-0.109	0.371	1	0.01	0.04	0.05
1U	49	11.003	-0.129	0.043	0.000	0.109	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1V	49	11.003	1.486	0.043	0.000	0.109	0.371	1	0.01	0.01	0.03
1W	49	11.003	-0.129	-0.043	0.000	-0.109	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1X	49	11.003	1.486	-0.043	0.000	-0.109	0.371	1	0.01	0.01	0.03
2	49	-30.890	2.666	0.000	0.000	0.000	0.561	1	0.01	0.03	0.05
7	49	-26.993	2.254	0.000	0.000	0.000	0.479	1	0.01	0.03	0.04
8	49	-32.793	2.911	0.000	0.000	0.000	0.610	1	0.01	0.04	0.05
1A	56	-18.764	0.363	0.043	0.000	0.112	0.122	1	0.00	0.02	0.03
1B	56	-18.764	0.961	0.043	0.000	0.112	0.287	1	0.00	0.02	0.03
1C	56	-18.764	0.363	-0.043	0.000	-0.112	0.122	1	0.00	0.02	0.03
1D	56	-18.764	0.961	-0.043	0.000	-0.112	0.287	1	0.00	0.02	0.03
1E	56	-3.528	0.363	0.043	0.000	0.112	0.122	1	0.00	0.00	0.01
1F	56	-3.528	0.961	0.043	0.000	0.112	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1G	56	-3.528	0.363	-0.043	0.000	-0.112	0.122	1	0.00	0.00	0.01
1H	56	-3.528	0.961	-0.043	0.000	-0.112	0.287	1	0.00	0.00	0.02
1I	56	-18.016	0.406	0.142	0.000	0.374	0.123	1	0.00	0.02	0.04
1J	56	-18.016	0.917	0.142	0.000	0.374	0.286	1	0.00	0.02	0.05
1K	56	-18.016	0.406	-0.142	0.000	-0.374	0.123	1	0.00	0.02	0.04
1L	56	-18.016	0.917	-0.142	0.000	-0.374	0.286	1	0.00	0.02	0.05
1M	56	-4.276	0.406	0.142	0.000	0.374	0.123	1	0.00	0.00	0.03
1N	56	-4.276	0.917	0.142	0.000	0.374	0.286	1	0.00	0.00	0.03
1O	56	-4.276	0.406	-0.142	0.000	-0.374	0.123	1	0.00	0.00	0.03
1P	56	-4.276	0.917	-0.142	0.000	-0.374	0.286	1	0.00	0.00	0.03
1Q	56	-33.288	-0.146	0.043	0.000	0.112	-0.065	1	0.00	0.04	0.05
1R	56	-33.288	1.469	0.043	0.000	0.112	0.475	1	0.01	0.04	0.06
1S	56	-33.288	-0.146	-0.043	0.000	-0.112	-0.065	1	0.00	0.04	0.05
1T	56	-33.288	1.469	-0.043	0.000	-0.112	0.475	1	0.01	0.04	0.06
1U	56	10.996	-0.146	0.043	0.000	0.112	-0.065	1	0.00	0.01	0.02
1V	56	10.996	1.469	0.043	0.000	0.112	0.475	1	0.01	0.01	0.03
1W	56	10.996	-0.146	-0.043	0.000	-0.112	-0.065	1	0.00	0.01	0.02
1X	56	10.996	1.469	-0.043	0.000	-0.112	0.475	1	0.01	0.01	0.03
2	56	-30.900	2.645	0.000	0.000	0.000	0.746	1	0.01	0.03	0.05
7	56	-27.002	2.233	0.000	0.000	0.000	0.636	1	0.01	0.03	0.05
8	56	-32.802	2.890	0.000	0.000	0.000	0.812	1	0.01	0.04	0.06
1A	63	-18.771	0.346	0.043	0.000	0.115	0.144	1	0.00	0.02	0.03
1B	63	-18.771	0.944	0.043	0.000	0.115	0.356	1	0.00	0.02	0.04
1C	63	-18.771	0.346	-0.043	0.000	-0.115	0.144	1	0.00	0.02	0.03
1D	63	-18.771	0.944	-0.043	0.000	-0.115	0.356	1	0.00	0.02	0.04
1E	63	-3.535	0.346	0.043	0.000	0.115	0.144	1	0.00	0.00	0.01
1F	63	-3.535	0.944	0.043	0.000	0.115	0.356	1	0.00	0.00	0.02
1G	63	-3.535	0.346	-0.043	0.000	-0.115	0.144	1	0.00	0.00	0.01
1H	63	-3.535	0.944	-0.043	0.000	-0.115	0.356	1	0.00	0.00	0.02
1I	63	-18.023	0.389	0.142	0.000	0.383	0.150	1	0.00	0.02	0.04
1J	63	-18.023	0.900	0.142	0.000	0.383	0.350	1	0.00	0.02	0.05
1K	63	-18.023	0.389	-0.142	0.000	-0.383	0.150	1	0.00	0.02	0.04
1L	63	-18.023	0.900	-0.142	0.000	-0.383	0.350	1	0.00	0.02	0.05
1M	63	-4.283	0.389	0.142	0.000	0.383	0.150	1	0.00	0.00	0.03
1N	63	-4.283	0.900	0.142	0.000	0.383	0.350	1	0.00	0.00	0.03
1O	63	-4.283	0.389	-0.142	0.000	-0.383	0.150	1	0.00	0.00	0.03

1P	63	-4.283	0.900	-0.142	0.000	-0.383	0.350	1	0.00	0.00	0.03
1Q	63	-33.295	-0.163	0.043	0.000	0.115	-0.077	1	0.00	0.04	0.05
1R	63	-33.295	1.452	0.043	0.000	0.115	0.577	1	0.01	0.04	0.06
1S	63	-33.295	-0.163	-0.043	0.000	-0.115	-0.077	1	0.00	0.04	0.05
1T	63	-33.295	1.452	-0.043	0.000	-0.115	0.577	1	0.01	0.04	0.06
1U	63	10.989	-0.163	0.043	0.000	0.115	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1V	63	10.989	1.452	0.043	0.000	0.115	0.577	1	0.01	0.01	0.03
1W	63	10.989	-0.163	-0.043	0.000	-0.115	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1X	63	10.989	1.452	-0.043	0.000	-0.115	0.577	1	0.01	0.01	0.03
2	63	-30.910	2.623	0.000	0.000	0.000	0.930	1	0.01	0.03	0.06
7	63	-27.011	2.211	0.000	0.000	0.000	0.791	1	0.01	0.03	0.05
8	63	-32.811	2.868	0.000	0.000	0.000	1.013	1	0.01	0.04	0.06
1A	70	-18.778	0.329	0.043	0.000	0.118	0.165	1	0.00	0.02	0.03
1B	70	-18.778	0.927	0.043	0.000	0.118	0.424	1	0.00	0.02	0.04
1C	70	-18.778	0.329	-0.043	0.000	-0.118	0.165	1	0.00	0.02	0.03
1D	70	-18.778	0.927	-0.043	0.000	-0.118	0.424	1	0.00	0.02	0.04
1E	70	-3.542	0.329	0.043	0.000	0.118	0.165	1	0.00	0.00	0.01
1F	70	-3.542	0.927	0.043	0.000	0.118	0.424	1	0.00	0.00	0.02
1G	70	-3.542	0.329	-0.043	0.000	-0.118	0.165	1	0.00	0.00	0.01
1H	70	-3.542	0.927	-0.043	0.000	-0.118	0.424	1	0.00	0.00	0.02
1I	70	-18.030	0.373	0.142	0.000	0.392	0.176	1	0.00	0.02	0.05
1J	70	-18.030	0.884	0.142	0.000	0.392	0.413	1	0.00	0.02	0.05
1K	70	-18.030	0.373	-0.142	0.000	-0.392	0.176	1	0.00	0.02	0.05
1L	70	-18.030	0.884	-0.142	0.000	-0.392	0.413	1	0.00	0.02	0.05
1M	70	-4.290	0.373	0.142	0.000	0.392	0.176	1	0.00	0.00	0.03
1N	70	-4.290	0.884	0.142	0.000	0.392	0.413	1	0.00	0.00	0.04
1O	70	-4.290	0.373	-0.142	0.000	-0.392	0.176	1	0.00	0.00	0.03
1P	70	-4.290	0.884	-0.142	0.000	-0.392	0.413	1	0.00	0.00	0.04
1Q	70	-33.302	-0.180	0.043	0.000	0.118	-0.090	1	0.00	0.04	0.05
1R	70	-33.302	1.436	0.043	0.000	0.118	0.679	1	0.01	0.04	0.06
1S	70	-33.302	-0.180	-0.043	0.000	-0.118	-0.090	1	0.00	0.04	0.05
1T	70	-33.302	1.436	-0.043	0.000	-0.118	0.679	1	0.01	0.04	0.06
1U	70	10.982	-0.180	0.043	0.000	0.118	-0.090	1	0.00	0.01	0.02
1V	70	10.982	1.436	0.043	0.000	0.118	0.679	1	0.01	0.01	0.04
1W	70	10.982	-0.180	-0.043	0.000	-0.118	-0.090	1	0.00	0.01	0.02
1X	70	10.982	1.436	-0.043	0.000	-0.118	0.679	1	0.01	0.01	0.04
2	70	-30.920	2.601	0.000	0.000	0.000	1.112	1	0.01	0.03	0.06
7	70	-27.020	2.189	0.000	0.000	0.000	0.944	1	0.01	0.03	0.06
8	70	-32.820	2.846	0.000	0.000	0.000	1.212	1	0.01	0.04	0.07

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-18.778	0.118	0.165	1	0.8792	0.9960	0.9945	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1B	-18.778	0.118	0.424	1	0.8792	0.9960	0.9931	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1C	-18.778	-0.118	0.165	1	0.8792	0.9960	0.9945	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1D	-18.778	-0.118	0.424	1	0.8792	0.9960	0.9931	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1E	-3.542	0.118	0.165	1	0.8792	0.9992	0.9990	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1F	-3.542	0.118	0.424	1	0.8792	0.9992	0.9987	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1G	-3.542	-0.118	0.165	1	0.8792	0.9992	0.9990	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1H	-3.542	-0.118	0.424	1	0.8792	0.9992	0.9987	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1I	-18.030	0.392	0.176	1	0.8792	0.9961	0.9934	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1J	-18.030	0.392	0.413	1	0.8792	0.9961	0.9939	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1K	-18.030	-0.392	0.176	1	0.8792	0.9961	0.9934	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1L	-18.030	-0.392	0.413	1	0.8792	0.9961	0.9939	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1M	-4.290	0.392	0.176	1	0.8792	0.9991	0.9984	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1N	-4.290	0.392	0.413	1	0.8792	0.9991	0.9985	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1O	-4.290	-0.392	0.176	1	0.8792	0.9991	0.9984	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1P	-4.290	-0.392	0.413	1	0.8792	0.9991	0.9985	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1Q	-33.302	0.118	-0.090	1	0.8792	0.9929	1.0000	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1R	-33.302	0.118	0.679	1	0.8792	0.9929	0.9895	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
1S	-33.302	-0.118	-0.090	1	0.8792	0.9929	1.0000	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1T	-33.302	-0.118	0.679	1	0.8792	0.9929	0.9895	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
2	-30.920	0.000	1.112	1	0.8792	0.9903	0.9886	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
7	-27.020	0.000	0.944	1	0.8792	0.9916	0.9901	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
8	-32.820	0.000	1.212	1	0.8792	0.9897	0.9879	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26

ASTA NUM. 42 NI 4673 NF 4674 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm											
		kN			kN*m							
1A	0	-19.266	-0.150	0.018	0.000	0.118	0.424	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-19.266	-0.041	0.018	0.000	0.118	0.165	1	0.00	0.02	0.03	
1C	0	-19.266	-0.150	-0.018	0.000	-0.118	0.424	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-19.266	-0.041	-0.018	0.000	-0.118	0.165	1	0.00	0.02	0.03	
1E	0	-3.634	-0.150	0.018	0.000	0.118	0.424	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-3.634	-0.041	0.018	0.000	0.118	0.165	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-3.634	-0.150	-0.018	0.000	-0.118	0.424	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-3.634	-0.041	-0.018	0.000	-0.118	0.165	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-18.420	-0.135	0.060	0.000	0.393	0.413	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-18.420	-0.057	0.060	0.000	0.393	0.176	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-18.420	-0.135	-0.060	0.000	-0.392	0.413	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-18.420	-0.057	-0.060	0.000	-0.392	0.176	1	0.00	0.02	0.05	

1M	0	-4.480	-0.135	0.060	0.000	0.393	0.413	1	0.00	0.01	0.04
1N	0	-4.480	-0.057	0.060	0.000	0.393	0.176	1	0.00	0.01	0.03
1O	0	-4.480	-0.135	-0.060	0.000	-0.392	0.413	1	0.00	0.01	0.04
1P	0	-4.480	-0.057	-0.060	0.000	-0.392	0.176	1	0.00	0.01	0.03
1Q	0	-33.825	-0.210	0.018	0.000	0.118	0.679	1	0.00	0.04	0.06
1R	0	-33.825	0.019	0.018	0.000	0.118	-0.090	1	0.00	0.04	0.05
1S	0	-33.825	-0.210	-0.018	0.000	-0.118	0.679	1	0.00	0.04	0.06
1T	0	-33.825	0.019	-0.018	0.000	-0.118	-0.090	1	0.00	0.04	0.05
1U	0	10.925	-0.210	0.018	0.000	0.118	0.679	1	0.00	0.01	0.04
1V	0	10.925	0.019	0.018	0.000	0.118	-0.090	1	0.00	0.01	0.02
1W	0	10.925	-0.210	-0.018	0.000	-0.118	0.679	1	0.00	0.01	0.04
1X	0	10.925	0.019	-0.018	0.000	-0.118	-0.090	1	0.00	0.01	0.02
2	0	-32.300	-0.810	0.000	0.000	0.000	1.112	1	0.00	0.04	0.07
7	0	-28.170	-0.651	0.000	0.000	0.000	0.944	1	0.00	0.03	0.06
8	0	-34.350	-0.901	0.000	0.000	0.000	1.212	1	0.00	0.04	0.07
1A	10	-19.276	-0.174	0.018	0.000	0.116	0.410	1	0.00	0.02	0.04
1B	10	-19.276	-0.065	0.018	0.000	0.116	0.158	1	0.00	0.02	0.03
1C	10	-19.276	-0.174	-0.018	0.000	-0.116	0.410	1	0.00	0.02	0.04
1D	10	-19.276	-0.065	-0.018	0.000	-0.116	0.158	1	0.00	0.02	0.03
1E	10	-3.644	-0.174	0.018	0.000	0.116	0.410	1	0.00	0.00	0.02
1F	10	-3.644	-0.065	0.018	0.000	0.116	0.158	1	0.00	0.00	0.01
1G	10	-3.644	-0.174	-0.018	0.000	-0.116	0.410	1	0.00	0.00	0.02
1H	10	-3.644	-0.065	-0.018	0.000	-0.116	0.158	1	0.00	0.00	0.01
1I	10	-18.430	-0.159	0.060	0.000	0.387	0.399	1	0.00	0.02	0.05
1J	10	-18.430	-0.081	0.060	0.000	0.387	0.169	1	0.00	0.02	0.05
1K	10	-18.430	-0.159	-0.060	0.000	-0.387	0.399	1	0.00	0.02	0.05
1L	10	-18.430	-0.081	-0.060	0.000	-0.387	0.169	1	0.00	0.02	0.05
1M	10	-4.490	-0.159	0.060	0.000	0.387	0.399	1	0.00	0.01	0.04
1N	10	-4.490	-0.081	0.060	0.000	0.387	0.169	1	0.00	0.01	0.03
1O	10	-4.490	-0.159	-0.060	0.000	-0.387	0.399	1	0.00	0.01	0.04
1P	10	-4.490	-0.081	-0.060	0.000	-0.387	0.169	1	0.00	0.01	0.03
1Q	10	-33.835	-0.234	0.018	0.000	0.116	0.657	1	0.00	0.04	0.06
1R	10	-33.835	-0.006	0.018	0.000	0.116	-0.089	1	0.00	0.04	0.05
1S	10	-33.835	-0.234	-0.018	0.000	-0.116	0.657	1	0.00	0.04	0.06
1T	10	-33.835	-0.006	-0.018	0.000	-0.116	-0.089	1	0.00	0.04	0.05
1U	10	10.915	-0.234	0.018	0.000	0.116	0.657	1	0.00	0.01	0.04
1V	10	10.915	-0.006	0.018	0.000	0.116	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
1W	10	10.915	-0.234	-0.018	0.000	-0.116	0.657	1	0.00	0.01	0.04
1X	10	10.915	-0.006	-0.018	0.000	-0.116	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
2	10	-32.314	-0.841	0.000	0.000	0.000	1.029	1	0.00	0.04	0.06
7	10	-28.184	-0.682	0.000	0.000	0.000	0.877	1	0.00	0.03	0.05
8	10	-34.363	-0.932	0.000	0.000	0.000	1.120	1	0.00	0.04	0.07
1A	20	-19.286	-0.199	0.018	0.000	0.115	0.393	1	0.00	0.02	0.04
1B	20	-19.286	-0.089	0.018	0.000	0.115	0.149	1	0.00	0.02	0.03
1C	20	-19.286	-0.199	-0.018	0.000	-0.115	0.393	1	0.00	0.02	0.04
1D	20	-19.286	-0.089	-0.018	0.000	-0.115	0.149	1	0.00	0.02	0.03
1E	20	-3.654	-0.199	0.018	0.000	0.115	0.393	1	0.00	0.00	0.02
1F	20	-3.654	-0.089	0.018	0.000	0.115	0.149	1	0.00	0.00	0.01
1G	20	-3.654	-0.199	-0.018	0.000	-0.115	0.393	1	0.00	0.00	0.02
1H	20	-3.654	-0.089	-0.018	0.000	-0.115	0.149	1	0.00	0.00	0.01
1I	20	-18.440	-0.183	0.060	0.000	0.381	0.382	1	0.00	0.02	0.05
1J	20	-18.440	-0.105	0.060	0.000	0.381	0.159	1	0.00	0.02	0.05
1K	20	-18.440	-0.183	-0.060	0.000	-0.381	0.382	1	0.00	0.02	0.05
1L	20	-18.440	-0.105	-0.060	0.000	-0.381	0.159	1	0.00	0.02	0.05
1M	20	-4.500	-0.183	0.060	0.000	0.381	0.382	1	0.00	0.01	0.04
1N	20	-4.500	-0.105	0.060	0.000	0.381	0.159	1	0.00	0.01	0.03
1O	20	-4.500	-0.183	-0.060	0.000	-0.381	0.382	1	0.00	0.01	0.04
1P	20	-4.500	-0.105	-0.060	0.000	-0.381	0.159	1	0.00	0.01	0.03
1Q	20	-33.845	-0.258	0.018	0.000	0.115	0.633	1	0.00	0.04	0.06
1R	20	-33.845	-0.030	0.018	0.000	0.115	-0.092	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-33.845	-0.258	-0.018	0.000	-0.115	0.633	1	0.00	0.04	0.06
1T	20	-33.845	-0.030	-0.018	0.000	-0.115	-0.092	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	10.905	-0.258	0.018	0.000	0.115	0.633	1	0.00	0.01	0.03
1V	20	10.905	-0.030	0.018	0.000	0.115	-0.092	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	10.905	-0.258	-0.018	0.000	-0.115	0.633	1	0.00	0.01	0.03
1X	20	10.905	-0.030	-0.018	0.000	-0.115	-0.092	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-32.328	-0.872	0.000	0.000	0.000	0.944	1	0.00	0.04	0.06
7	20	-28.198	-0.713	0.000	0.000	0.000	0.808	1	0.00	0.03	0.05
8	20	-34.376	-0.963	0.000	0.000	0.000	1.026	1	0.00	0.04	0.07
1A	30	-19.296	-0.223	0.018	0.000	0.113	0.373	1	0.00	0.02	0.04
1B	30	-19.296	-0.114	0.018	0.000	0.113	0.137	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-19.296	-0.223	-0.018	0.000	-0.113	0.373	1	0.00	0.02	0.04
1D	30	-19.296	-0.114	-0.018	0.000	-0.113	0.137	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-3.664	-0.223	0.018	0.000	0.113	0.373	1	0.00	0.00	0.02
1F	30	-3.664	-0.114	0.018	0.000	0.113	0.137	1	0.00	0.00	0.01
1G	30	-3.664	-0.223	-0.018	0.000	-0.113	0.373	1	0.00	0.00	0.02
1H	30	-3.664	-0.114	-0.018	0.000	-0.113	0.137	1	0.00	0.00	0.01
1I	30	-18.450	-0.207	0.060	0.000	0.376	0.363	1	0.00	0.02	0.05
1J	30	-18.450	-0.129	0.060	0.000	0.376	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1K	30	-18.450	-0.207	-0.060	0.000	-0.376	0.363	1	0.00	0.02	0.05
1L	30	-18.450	-0.129	-0.060	0.000	-0.376	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1M	30	-4.510	-0.207	0.060	0.000	0.376	0.363	1	0.00	0.01	0.03
1N	30	-4.510	-0.129	0.060	0.000	0.376	0.147	1	0.00	0.01	0.03
1O	30	-4.510	-0.207	-0.060	0.000	-0.376	0.363	1	0.00	0.01	0.03
1P	30	-4.510	-0.129	-0.060	0.000	-0.376	0.147	1	0.00	0.01	0.03
1Q	30	-33.855	-0.282	0.018	0.000	0.113	0.606	1	0.00	0.04	0.06
1R	30	-33.855	-0.054	0.018	0.000	0.113	-0.096	1	0.00	0.04	0.05
1S	30	-33.855	-0.282	-0.018	0.000	-0.113	0.606	1	0.00	0.04	0.06
1T	30	-33.855	-0.054	-0.018	0.000	-0.113	-0.096	1	0.00	0.04	0.05
1U	30	10.895	-0.282	0.018	0.000	0.113	0.606	1	0.00	0.01	0.03
1V	30	10.895	-0.054	0.018	0.000	0.113	-0.096	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	10.895	-0.282	-0.018	0.000	-0.113	0.606	1	0.00	0.01	0.03
1X	30	10.895	-0.054	-0.018	0.000	-0.113	-0.096	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-32.342	-0.904	0.000	0.000	0.000	0.855	1	0.00	0.04	0.06
7	30	-28.212	-0.745	0.000	0.000	0.000	0.735	1	0.00	0.03	0.05

8	30	-34.389	-0.995	0.000	0.000	0.000	0.928	1	0.00	0.04	0.06
1A	40	-19.306	-0.247	0.018	0.000	0.111	0.352	1	0.00	0.02	0.04
1B	40	-19.306	-0.138	0.018	0.000	0.111	0.122	1	0.00	0.02	0.03
1C	40	-19.306	-0.247	-0.018	0.000	-0.111	0.352	1	0.00	0.02	0.04
1D	40	-19.306	-0.138	-0.018	0.000	-0.111	0.122	1	0.00	0.02	0.03
1E	40	-3.674	-0.247	0.018	0.000	0.111	0.352	1	0.00	0.00	0.02
1F	40	-3.674	-0.138	0.018	0.000	0.111	0.122	1	0.00	0.00	0.01
1G	40	-3.674	-0.247	-0.018	0.000	-0.111	0.352	1	0.00	0.00	0.02
1H	40	-3.674	-0.138	-0.018	0.000	-0.111	0.122	1	0.00	0.00	0.01
1I	40	-18.460	-0.231	0.060	0.000	0.370	0.342	1	0.00	0.02	0.05
1J	40	-18.460	-0.153	0.060	0.000	0.370	0.132	1	0.00	0.02	0.04
1K	40	-18.460	-0.231	-0.060	0.000	-0.370	0.342	1	0.00	0.02	0.05
1L	40	-18.460	-0.153	-0.060	0.000	-0.370	0.132	1	0.00	0.02	0.04
1M	40	-4.520	-0.231	0.060	0.000	0.370	0.342	1	0.00	0.01	0.03
1N	40	-4.520	-0.153	0.060	0.000	0.370	0.132	1	0.00	0.01	0.03
1O	40	-4.520	-0.231	-0.060	0.000	-0.370	0.342	1	0.00	0.01	0.03
1P	40	-4.520	-0.153	-0.060	0.000	-0.370	0.132	1	0.00	0.01	0.03
1Q	40	-33.865	-0.306	0.018	0.000	0.111	0.578	1	0.00	0.04	0.06
1R	40	-33.865	-0.078	0.018	0.000	0.111	-0.103	1	0.00	0.04	0.05
1S	40	-33.865	-0.306	-0.018	0.000	-0.111	0.578	1	0.00	0.04	0.06
1T	40	-33.865	-0.078	-0.018	0.000	-0.111	-0.103	1	0.00	0.04	0.05
1U	40	10.885	-0.306	0.018	0.000	0.111	0.578	1	0.00	0.01	0.03
1V	40	10.885	-0.078	0.018	0.000	0.111	-0.103	1	0.00	0.01	0.02
1W	40	10.885	-0.306	-0.018	0.000	-0.111	0.578	1	0.00	0.01	0.03
1X	40	10.885	-0.078	-0.018	0.000	-0.111	-0.103	1	0.00	0.01	0.02
2	40	-32.356	-0.935	0.000	0.000	0.000	0.763	1	0.00	0.04	0.06
7	40	-28.226	-0.776	0.000	0.000	0.000	0.659	1	0.00	0.03	0.05
8	40	-34.402	-1.026	0.000	0.000	0.000	0.827	1	0.00	0.04	0.06
1A	50	-19.316	-0.271	0.018	0.000	0.110	0.327	1	0.00	0.02	0.04
1B	50	-19.316	-0.162	0.018	0.000	0.110	0.106	1	0.00	0.02	0.03
1C	50	-19.316	-0.271	-0.018	0.000	-0.110	0.327	1	0.00	0.02	0.04
1D	50	-19.316	-0.162	-0.018	0.000	-0.110	0.106	1	0.00	0.02	0.03
1E	50	-3.684	-0.271	0.018	0.000	0.110	0.327	1	0.00	0.00	0.02
1F	50	-3.684	-0.162	0.018	0.000	0.110	0.106	1	0.00	0.00	0.01
1G	50	-3.684	-0.271	-0.018	0.000	-0.110	0.327	1	0.00	0.00	0.02
1H	50	-3.684	-0.162	-0.018	0.000	-0.110	0.106	1	0.00	0.00	0.01
1I	50	-18.470	-0.255	0.060	0.000	0.365	0.318	1	0.00	0.02	0.05
1J	50	-18.470	-0.177	0.060	0.000	0.365	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1K	50	-18.470	-0.255	-0.060	0.000	-0.365	0.318	1	0.00	0.02	0.05
1L	50	-18.470	-0.177	-0.060	0.000	-0.365	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1M	50	-4.530	-0.255	0.060	0.000	0.365	0.318	1	0.00	0.01	0.03
1N	50	-4.530	-0.177	0.060	0.000	0.365	0.115	1	0.00	0.01	0.03
1O	50	-4.530	-0.255	-0.060	0.000	-0.365	0.318	1	0.00	0.01	0.03
1P	50	-4.530	-0.177	-0.060	0.000	-0.365	0.115	1	0.00	0.01	0.03
1Q	50	-33.875	-0.331	0.018	0.000	0.110	0.546	1	0.00	0.04	0.06
1R	50	-33.875	-0.102	0.018	0.000	0.110	-0.113	1	0.00	0.04	0.05
1S	50	-33.875	-0.331	-0.018	0.000	-0.110	0.546	1	0.00	0.04	0.06
1T	50	-33.875	-0.102	-0.018	0.000	-0.110	-0.113	1	0.00	0.04	0.05
1U	50	10.875	-0.331	0.018	0.000	0.110	0.546	1	0.00	0.01	0.03
1V	50	10.875	-0.102	0.018	0.000	0.110	-0.113	1	0.00	0.01	0.02
1W	50	10.875	-0.331	-0.018	0.000	-0.110	0.546	1	0.00	0.01	0.03
1X	50	10.875	-0.102	-0.018	0.000	-0.110	-0.113	1	0.00	0.01	0.02
2	50	-32.370	-0.966	0.000	0.000	0.000	0.668	1	0.00	0.04	0.05
7	50	-28.240	-0.807	0.000	0.000	0.000	0.580	1	0.00	0.03	0.05
8	50	-34.415	-1.057	0.000	0.000	0.000	0.723	1	0.00	0.04	0.06
1A	60	-19.326	-0.295	0.018	0.000	0.108	0.301	1	0.00	0.02	0.04
1B	60	-19.326	-0.186	0.018	0.000	0.108	0.087	1	0.00	0.02	0.03
1C	60	-19.326	-0.295	-0.018	0.000	-0.108	0.301	1	0.00	0.02	0.04
1D	60	-19.326	-0.186	-0.018	0.000	-0.108	0.087	1	0.00	0.02	0.03
1E	60	-3.694	-0.295	0.018	0.000	0.108	0.301	1	0.00	0.00	0.02
1F	60	-3.694	-0.186	0.018	0.000	0.108	0.087	1	0.00	0.00	0.01
1G	60	-3.694	-0.295	-0.018	0.000	-0.108	0.301	1	0.00	0.00	0.02
1H	60	-3.694	-0.186	-0.018	0.000	-0.108	0.087	1	0.00	0.00	0.01
1I	60	-18.480	-0.279	0.060	0.000	0.359	0.292	1	0.00	0.02	0.05
1J	60	-18.480	-0.201	0.060	0.000	0.359	0.096	1	0.00	0.02	0.04
1K	60	-18.480	-0.279	-0.060	0.000	-0.359	0.292	1	0.00	0.02	0.05
1L	60	-18.480	-0.201	-0.060	0.000	-0.359	0.096	1	0.00	0.02	0.04
1M	60	-4.540	-0.279	0.060	0.000	0.359	0.292	1	0.00	0.01	0.03
1N	60	-4.540	-0.201	0.060	0.000	0.359	0.096	1	0.00	0.01	0.03
1O	60	-4.540	-0.279	-0.060	0.000	-0.359	0.292	1	0.00	0.01	0.03
1P	60	-4.540	-0.201	-0.060	0.000	-0.359	0.096	1	0.00	0.01	0.03
1Q	60	-33.885	-0.355	0.018	0.000	0.108	0.512	1	0.00	0.04	0.06
1R	60	-33.885	-0.126	0.018	0.000	0.108	-0.125	1	0.00	0.04	0.05
1S	60	-33.885	-0.355	-0.018	0.000	-0.108	0.512	1	0.00	0.04	0.06
1T	60	-33.885	-0.126	-0.018	0.000	-0.108	-0.125	1	0.00	0.04	0.05
1U	60	10.865	-0.355	0.018	0.000	0.108	0.512	1	0.00	0.01	0.03
1V	60	10.865	-0.126	0.018	0.000	0.108	-0.125	1	0.00	0.01	0.02
1W	60	10.865	-0.355	-0.018	0.000	-0.108	0.512	1	0.00	0.01	0.03
1X	60	10.865	-0.126	-0.018	0.000	-0.108	-0.125	1	0.00	0.01	0.02
2	60	-32.384	-0.998	0.000	0.000	0.000	0.570	1	0.00	0.04	0.05
7	60	-28.254	-0.838	0.000	0.000	0.000	0.497	1	0.00	0.03	0.04
8	60	-34.428	-1.089	0.000	0.000	0.000	0.615	1	0.00	0.04	0.05
1A	70	-19.336	-0.319	0.018	0.000	0.106	0.272	1	0.00	0.02	0.03
1B	70	-19.336	-0.210	0.018	0.000	0.106	0.065	1	0.00	0.02	0.03
1C	70	-19.336	-0.319	-0.018	0.000	-0.106	0.272	1	0.00	0.02	0.03
1D	70	-19.336	-0.210	-0.018	0.000	-0.106	0.065	1	0.00	0.02	0.03
1E	70	-3.704	-0.319	0.018	0.000	0.106	0.272	1	0.00	0.00	0.02
1F	70	-3.704	-0.210	0.018	0.000	0.106	0.065	1	0.00	0.00	0.01
1G	70	-3.704	-0.319	-0.018	0.000	-0.106	0.272	1	0.00	0.00	0.02
1H	70	-3.704	-0.210	-0.018	0.000	-0.106	0.065	1	0.00	0.00	0.01
1I	70	-18.490	-0.303	0.060	0.000	0.353	0.263	1	0.00	0.02	0.05
1J	70	-18.490	-0.225	0.060	0.000	0.353	0.074	1	0.00	0.02	0.04
1K	70	-18.490	-0.303	-0.060	0.000	-0.353	0.263	1	0.00	0.02	0.05
1L	70	-18.490	-0.225	-0.060	0.000	-0.353	0.074	1	0.00	0.02	0.04

1M	70	-4.550	-0.303	0.060	0.000	0.353	0.263	1	0.00	0.01	0.03
1N	70	-4.550	-0.225	0.060	0.000	0.353	0.074	1	0.00	0.01	0.03
1O	70	-4.550	-0.303	-0.060	0.000	-0.353	0.263	1	0.00	0.01	0.03
1P	70	-4.550	-0.225	-0.060	0.000	-0.353	0.074	1	0.00	0.01	0.03
1Q	70	-33.895	-0.379	0.018	0.000	0.106	0.476	1	0.00	0.04	0.06
1R	70	-33.895	-0.150	0.018	0.000	0.106	-0.139	1	0.00	0.04	0.05
1S	70	-33.895	-0.379	-0.018	0.000	-0.106	0.476	1	0.00	0.04	0.06
1T	70	-33.895	-0.150	-0.018	0.000	-0.106	-0.139	1	0.00	0.04	0.05
1U	70	10.855	-0.379	0.018	0.000	0.106	0.476	1	0.00	0.01	0.03
1V	70	10.855	-0.150	0.018	0.000	0.106	-0.139	1	0.00	0.01	0.02
1W	70	10.855	-0.379	-0.018	0.000	-0.106	0.476	1	0.00	0.01	0.03
1X	70	10.855	-0.150	-0.018	0.000	-0.106	-0.139	1	0.00	0.01	0.02
2	70	-32.398	-1.029	0.000	0.000	0.000	0.469	1	0.00	0.04	0.05
7	70	-28.268	-0.870	0.000	0.000	0.000	0.412	1	0.00	0.03	0.04
8	70	-34.441	-1.120	0.000	0.000	0.000	0.505	1	0.00	0.04	0.05
1A	80	-19.346	-0.343	0.018	0.000	0.105	0.240	1	0.00	0.02	0.03
1B	80	-19.346	-0.234	0.018	0.000	0.105	0.041	1	0.00	0.02	0.03
1C	80	-19.346	-0.343	-0.018	0.000	-0.105	0.240	1	0.00	0.02	0.03
1D	80	-19.346	-0.234	-0.018	0.000	-0.105	0.041	1	0.00	0.02	0.03
1E	80	-3.714	-0.343	0.018	0.000	0.105	0.240	1	0.00	0.00	0.02
1F	80	-3.714	-0.234	0.018	0.000	0.105	0.041	1	0.00	0.00	0.01
1G	80	-3.714	-0.343	-0.018	0.000	-0.105	0.240	1	0.00	0.00	0.02
1H	80	-3.714	-0.234	-0.018	0.000	-0.105	0.041	1	0.00	0.00	0.01
1I	80	-18.500	-0.327	0.060	0.000	0.348	0.232	1	0.00	0.02	0.05
1J	80	-18.500	-0.250	0.060	0.000	0.348	0.049	1	0.00	0.02	0.04
1K	80	-18.500	-0.327	-0.060	0.000	-0.348	0.232	1	0.00	0.02	0.05
1L	80	-18.500	-0.250	-0.060	0.000	-0.348	0.049	1	0.00	0.02	0.04
1M	80	-4.560	-0.327	0.060	0.000	0.348	0.232	1	0.00	0.01	0.03
1N	80	-4.560	-0.250	0.060	0.000	0.348	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1O	80	-4.560	-0.327	-0.060	0.000	-0.348	0.232	1	0.00	0.01	0.03
1P	80	-4.560	-0.250	-0.060	0.000	-0.348	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1Q	80	-33.905	-0.403	0.018	0.000	0.104	0.438	1	0.00	0.04	0.06
1R	80	-33.905	-0.174	0.018	0.000	0.104	-0.156	1	0.00	0.04	0.05
1S	80	-33.905	-0.403	-0.018	0.000	-0.104	0.438	1	0.00	0.04	0.06
1T	80	-33.905	-0.174	-0.018	0.000	-0.104	-0.156	1	0.00	0.04	0.05
1U	80	10.845	-0.403	0.018	0.000	0.104	0.438	1	0.00	0.01	0.03
1V	80	10.845	-0.174	0.018	0.000	0.104	-0.156	1	0.00	0.01	0.02
1W	80	10.845	-0.403	-0.018	0.000	-0.104	0.438	1	0.00	0.01	0.03
1X	80	10.845	-0.174	-0.018	0.000	-0.104	-0.156	1	0.00	0.01	0.02
2	80	-32.412	-1.060	0.000	0.000	0.000	0.364	1	0.00	0.04	0.05
7	80	-28.282	-0.901	0.000	0.000	0.000	0.323	1	0.00	0.03	0.04
8	80	-34.454	-1.151	0.000	0.000	0.000	0.392	1	0.00	0.04	0.05
1A	90	-19.356	-0.367	0.018	0.000	0.103	0.207	1	0.00	0.02	0.03
1B	90	-19.356	-0.258	0.018	0.000	0.103	0.015	1	0.00	0.02	0.03
1C	90	-19.356	-0.367	-0.018	0.000	-0.103	0.207	1	0.00	0.02	0.03
1D	90	-19.356	-0.258	-0.018	0.000	-0.103	0.015	1	0.00	0.02	0.03
1E	90	-3.724	-0.367	0.018	0.000	0.103	0.207	1	0.00	0.00	0.02
1F	90	-3.724	-0.258	0.018	0.000	0.103	0.015	1	0.00	0.00	0.01
1G	90	-3.724	-0.367	-0.018	0.000	-0.103	0.207	1	0.00	0.00	0.02
1H	90	-3.724	-0.258	-0.018	0.000	-0.103	0.015	1	0.00	0.00	0.01
1I	90	-18.510	-0.352	0.060	0.000	0.342	0.199	1	0.00	0.02	0.04
1J	90	-18.510	-0.274	0.060	0.000	0.342	0.023	1	0.00	0.02	0.04
1K	90	-18.510	-0.352	-0.060	0.000	-0.342	0.199	1	0.00	0.02	0.04
1L	90	-18.510	-0.274	-0.060	0.000	-0.342	0.023	1	0.00	0.02	0.04
1M	90	-4.570	-0.352	0.060	0.000	0.342	0.199	1	0.00	0.01	0.03
1N	90	-4.570	-0.274	0.060	0.000	0.342	0.023	1	0.00	0.01	0.02
1O	90	-4.570	-0.352	-0.060	0.000	-0.342	0.199	1	0.00	0.01	0.03
1P	90	-4.570	-0.274	-0.060	0.000	-0.342	0.023	1	0.00	0.01	0.02
1Q	90	-33.915	-0.427	0.018	0.000	0.103	0.397	1	0.00	0.04	0.05
1R	90	-33.915	-0.198	0.018	0.000	0.103	-0.175	1	0.00	0.04	0.05
1S	90	-33.915	-0.427	-0.018	0.000	-0.103	0.397	1	0.00	0.04	0.05
1T	90	-33.915	-0.198	-0.018	0.000	-0.103	-0.175	1	0.00	0.04	0.05
1U	90	10.835	-0.427	0.018	0.000	0.103	0.397	1	0.00	0.01	0.03
1V	90	10.835	-0.198	0.018	0.000	0.103	-0.175	1	0.00	0.01	0.02
1W	90	10.835	-0.427	-0.018	0.000	-0.103	0.397	1	0.00	0.01	0.03
1X	90	10.835	-0.198	-0.018	0.000	-0.103	-0.175	1	0.00	0.01	0.02
2	90	-32.426	-1.092	0.000	0.000	0.000	0.257	1	0.00	0.04	0.04
7	90	-28.296	-0.932	0.000	0.000	0.000	0.232	1	0.00	0.03	0.04
8	90	-34.467	-1.183	0.000	0.000	0.000	0.275	1	0.00	0.04	0.05
1A	100	-19.366	-0.391	0.018	0.000	0.101	0.170	1	0.00	0.02	0.03
1B	100	-19.366	-0.282	0.018	0.000	0.101	-0.014	1	0.00	0.02	0.03
1C	100	-19.366	-0.391	-0.018	0.000	-0.101	0.170	1	0.00	0.02	0.03
1D	100	-19.366	-0.282	-0.018	0.000	-0.101	-0.014	1	0.00	0.02	0.03
1E	100	-3.734	-0.391	0.018	0.000	0.101	0.170	1	0.00	0.00	0.01
1F	100	-3.734	-0.282	0.018	0.000	0.101	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1G	100	-3.734	-0.391	-0.018	0.000	-0.101	0.170	1	0.00	0.00	0.01
1H	100	-3.734	-0.282	-0.018	0.000	-0.101	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1I	100	-18.520	-0.376	0.060	0.000	0.337	0.163	1	0.00	0.02	0.04
1J	100	-18.520	-0.298	0.060	0.000	0.337	-0.006	1	0.00	0.02	0.04
1K	100	-18.520	-0.376	-0.060	0.000	-0.337	0.163	1	0.00	0.02	0.04
1L	100	-18.520	-0.298	-0.060	0.000	-0.337	-0.006	1	0.00	0.02	0.04
1M	100	-4.580	-0.376	0.060	0.000	0.337	0.163	1	0.00	0.01	0.03
1N	100	-4.580	-0.298	0.060	0.000	0.337	-0.006	1	0.00	0.01	0.02
1O	100	-4.580	-0.376	-0.060	0.000	-0.337	0.163	1	0.00	0.01	0.03
1P	100	-4.580	-0.298	-0.060	0.000	-0.337	-0.006	1	0.00	0.01	0.02
1Q	100	-33.925	-0.451	0.018	0.000	0.101	0.353	1	0.00	0.04	0.05
1R	100	-33.925	-0.222	0.018	0.000	0.101	-0.197	1	0.00	0.04	0.05
1S	100	-33.925	-0.451	-0.018	0.000	-0.101	0.353	1	0.00	0.04	0.05
1T	100	-33.925	-0.222	-0.018	0.000	-0.101	-0.197	1	0.00	0.04	0.05
1U	100	10.825	-0.451	0.018	0.000	0.101	0.353	1	0.00	0.01	0.03
1V	100	10.825	-0.222	0.018	0.000	0.101	-0.197	1	0.00	0.01	0.02
1W	100	10.825	-0.451	-0.018	0.000	-0.101	0.353	1	0.00	0.01	0.03
1X	100	10.825	-0.222	-0.018	0.000	-0.101	-0.197	1	0.00	0.01	0.02
2	100	-32.440	-1.123	0.000	0.000	0.000	0.146	1	0.00	0.04	0.04
7	100	-28.310	-0.964	0.000	0.000	0.000	0.137	1	0.00	0.03	0.04

8 100 -34.480 -1.214 0.000 0.000 0.000 0.155 1 0.00 0.04 0.04

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ min.	ky	kz	kLT	χ LT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-19.366	0.118	0.424	1	0.7721	1.0049	1.0036	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1B	-19.366	0.118	0.165	1	0.7721	1.0049	0.9998	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1C	-19.366	-0.118	0.424	1	0.7721	1.0049	1.0036	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1D	-19.366	-0.118	0.165	1	0.7721	1.0049	0.9998	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1E	-3.734	0.118	0.424	1	0.7721	1.0009	1.0007	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1F	-3.734	0.118	0.165	1	0.7721	1.0009	1.0000	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1G	-3.734	-0.118	0.424	1	0.7721	1.0010	1.0007	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1H	-3.734	-0.118	0.165	1	0.7721	1.0010	1.0000	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1I	-18.520	0.393	0.413	1	0.7721	1.0047	1.0034	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1J	-18.520	0.393	0.176	1	0.7721	1.0047	1.0002	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1K	-18.520	-0.392	0.413	1	0.7721	1.0047	1.0034	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1L	-18.520	-0.392	0.176	1	0.7721	1.0047	1.0002	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1M	-4.580	0.393	0.413	1	0.7721	1.0012	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1N	-4.580	0.393	0.176	1	0.7721	1.0012	1.0000	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1O	-4.580	-0.392	0.413	1	0.7721	1.0012	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1P	-4.580	-0.392	0.176	1	0.7721	1.0012	1.0000	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1Q	-33.925	0.118	0.679	1	0.7721	1.0087	1.0083	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1R	-33.925	0.118	-0.197	1	0.7721	1.0087	1.0078	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1S	-33.925	-0.118	0.679	1	0.7721	1.0087	1.0083	--	--	0.05	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1T	-33.925	-0.118	-0.197	1	0.7721	1.0087	1.0078	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
2	-32.440	0.000	1.112	1	0.7721	1.0753	1.0008	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
7	-28.310	0.000	0.944	1	0.7721	1.0657	1.0010	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
8	-34.480	0.000	1.212	1	0.7721	1.0800	1.0007	--	--	0.05	--	0.08	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 43 NI 4674 NF 4630 Lungh. 15.1 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		kN			kN*m							
1A	0	-19.865	-1.741	0.054	0.000	0.101	0.170	1	0.01	0.02	0.03	
1B	0	-19.865	-1.179	0.054	0.000	0.101	-0.014	1	0.00	0.02	0.03	
1C	0	-19.865	-1.741	-0.054	0.000	-0.101	0.170	1	0.01	0.02	0.03	
1D	0	-19.865	-1.179	-0.054	0.000	-0.101	-0.014	1	0.00	0.02	0.03	
1E	0	-3.995	-1.741	0.054	0.000	0.101	0.170	1	0.01	0.00	0.01	
1F	0	-3.995	-1.179	0.054	0.000	0.101	-0.014	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-3.995	-1.741	-0.054	0.000	-0.101	0.170	1	0.01	0.00	0.01	
1H	0	-3.995	-1.179	-0.054	0.000	-0.101	-0.014	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-18.952	-1.724	0.180	0.000	0.337	0.163	1	0.01	0.02	0.04	
1J	0	-18.952	-1.196	0.180	0.000	0.337	-0.006	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-18.952	-1.724	-0.180	0.000	-0.337	0.163	1	0.01	0.02	0.04	
1L	0	-18.952	-1.196	-0.180	0.000	-0.337	-0.006	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-4.908	-1.724	0.180	0.000	0.337	0.163	1	0.01	0.01	0.03	
1N	0	-4.908	-1.196	0.180	0.000	0.337	-0.006	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	-4.908	-1.724	-0.180	0.000	-0.337	0.163	1	0.01	0.01	0.03	
1P	0	-4.908	-1.196	-0.180	0.000	-0.337	-0.006	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-34.413	-2.322	0.054	0.000	0.101	0.353	1	0.01	0.04	0.05	
1R	0	-34.413	-0.598	0.054	0.000	0.101	-0.197	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-34.413	-2.322	-0.054	0.000	-0.101	0.353	1	0.01	0.04	0.05	
1T	0	-34.413	-0.598	-0.054	0.000	-0.101	-0.197	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.553	-2.322	0.054	0.000	0.101	0.353	1	0.01	0.01	0.03	
1V	0	10.553	-0.598	0.054	0.000	0.101	-0.197	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	10.553	-2.322	-0.054	0.000	-0.101	0.353	1	0.01	0.01	0.03	
1X	0	10.553	-0.598	-0.054	0.000	-0.101	-0.197	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-34.310	-6.272	0.000	0.000	0.000	0.146	1	0.02	0.04	0.04	
7	0	-29.860	-5.260	0.000	0.000	0.000	0.137	1	0.02	0.03	0.04	
8	0	-36.540	-6.863	0.000	0.000	0.000	0.155	1	0.03	0.04	0.05	
1A	8	-19.870	-1.759	0.054	0.000	0.097	0.040	1	0.01	0.02	0.03	
1B	8	-19.870	-1.198	0.054	0.000	0.097	-0.106	1	0.00	0.02	0.03	
1C	8	-19.870	-1.759	-0.054	0.000	-0.097	0.040	1	0.01	0.02	0.03	
1D	8	-19.870	-1.198	-0.054	0.000	-0.097	-0.106	1	0.00	0.02	0.03	
1E	8	-4.000	-1.759	0.054	0.000	0.097	0.040	1	0.01	0.00	0.01	
1F	8	-4.000	-1.198	0.054	0.000	0.097	-0.106	1	0.00	0.00	0.01	
1G	8	-4.000	-1.759	-0.054	0.000	-0.097	0.040	1	0.01	0.00	0.01	
1H	8	-4.000	-1.198	-0.054	0.000	-0.097	-0.106	1	0.00	0.00	0.01	
1I	8	-18.957	-1.742	0.180	0.000	0.323	0.033	1	0.01	0.02	0.04	
1J	8	-18.957	-1.215	0.180	0.000	0.323	-0.098	1	0.00	0.02	0.04	
1K	8	-18.957	-1.742	-0.180	0.000	-0.323	0.033	1	0.01	0.02	0.04	
1L	8	-18.957	-1.215	-0.180	0.000	-0.323	-0.098	1	0.00	0.02	0.04	
1M	8	-4.913	-1.742	0.180	0.000	0.323	0.033	1	0.01	0.01	0.02	
1N	8	-4.913	-1.215	0.180	0.000	0.323	-0.098	1	0.00	0.01	0.03	
1O	8	-4.913	-1.742	-0.180	0.000	-0.323	0.033	1	0.01	0.01	0.02	
1P	8	-4.913	-1.215	-0.180	0.000	-0.323	-0.098	1	0.00	0.01	0.03	
1Q	8	-34.418	-2.340	0.054	0.000	0.097	0.178	1	0.01	0.04	0.05	
1R	8	-34.418	-0.617	0.054	0.000	0.097	-0.243	1	0.00	0.04	0.05	
1S	8	-34.418	-2.340	-0.054	0.000	-0.097	0.178	1	0.01	0.04	0.05	
1T	8	-34.418	-0.617	-0.054	0.000	-0.097	-0.243	1	0.00	0.04	0.05	
1U	8	10.548	-2.340	0.054	0.000	0.097	0.178	1	0.01	0.01	0.02	
1V	8	10.548	-0.617	0.054	0.000	0.097	-0.243	1	0.00	0.01	0.02	
1W	8	10.548	-2.340	-0.054	0.000	-0.097	0.178	1	0.01	0.01	0.02	

1X	8	10.548	-0.617	-0.054	0.000	-0.097	-0.243	1	0.00	0.01	0.02
2	8	-34.320	-6.296	0.000	0.000	0.000	-0.329	1	0.02	0.04	0.05
7	8	-29.870	-5.284	0.000	0.000	0.000	-0.262	1	0.02	0.03	0.04
8	8	-36.550	-6.887	0.000	0.000	0.000	-0.365	1	0.03	0.04	0.05
1A	15	-19.875	-1.778	0.054	0.000	0.093	-0.091	1	0.01	0.02	0.03
1B	15	-19.875	-1.216	0.054	0.000	0.093	-0.199	1	0.00	0.02	0.03
1C	15	-19.875	-1.778	-0.054	0.000	-0.093	-0.091	1	0.01	0.02	0.03
1D	15	-19.875	-1.216	-0.054	0.000	-0.093	-0.199	1	0.00	0.02	0.03
1E	15	-4.005	-1.778	0.054	0.000	0.093	-0.091	1	0.01	0.00	0.01
1F	15	-4.005	-1.216	0.054	0.000	0.093	-0.199	1	0.00	0.00	0.01
1G	15	-4.005	-1.778	-0.054	0.000	-0.093	-0.091	1	0.01	0.00	0.01
1H	15	-4.005	-1.216	-0.054	0.000	-0.093	-0.199	1	0.00	0.00	0.01
1I	15	-18.962	-1.761	0.180	0.000	0.310	-0.099	1	0.01	0.02	0.04
1J	15	-18.962	-1.233	0.180	0.000	0.310	-0.191	1	0.00	0.02	0.04
1K	15	-18.962	-1.761	-0.180	0.000	-0.310	-0.099	1	0.01	0.02	0.04
1L	15	-18.962	-1.233	-0.180	0.000	-0.310	-0.191	1	0.00	0.02	0.04
1M	15	-4.918	-1.761	0.180	0.000	0.310	-0.099	1	0.01	0.01	0.02
1N	15	-4.918	-1.233	0.180	0.000	0.310	-0.191	1	0.00	0.01	0.03
1O	15	-4.918	-1.761	-0.180	0.000	-0.310	-0.099	1	0.01	0.01	0.02
1P	15	-4.918	-1.233	-0.180	0.000	-0.310	-0.191	1	0.00	0.01	0.03
1Q	15	-34.423	-2.359	0.054	0.000	0.093	0.001	1	0.01	0.04	0.04
1R	15	-34.423	-0.635	0.054	0.000	0.093	-0.291	1	0.00	0.04	0.05
1S	15	-34.423	-2.359	-0.054	0.000	-0.093	0.001	1	0.01	0.04	0.04
1T	15	-34.423	-0.635	-0.054	0.000	-0.093	-0.291	1	0.00	0.04	0.05
1U	15	10.543	-2.359	0.054	0.000	0.093	0.001	1	0.01	0.01	0.02
1V	15	10.543	-0.635	0.054	0.000	0.093	-0.291	1	0.00	0.01	0.02
1W	15	10.543	-2.359	-0.054	0.000	-0.093	0.001	1	0.01	0.01	0.02
1X	15	10.543	-0.635	-0.054	0.000	-0.093	-0.291	1	0.00	0.01	0.02
2	15	-34.330	-6.320	0.000	0.000	0.000	-0.806	1	0.02	0.04	0.06
7	15	-29.880	-5.308	0.000	0.000	0.000	-0.662	1	0.02	0.03	0.05
8	15	-36.560	-6.911	0.000	0.000	0.000	-0.886	1	0.03	0.04	0.06

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-19.875	0.101	0.170	1	1.0000	0.9861	0.9954	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1B	-19.875	0.101	-0.199	1	1.0000	0.9861	0.9964	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1C	-19.875	-0.101	0.170	1	1.0000	0.9861	0.9954	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1D	-19.875	-0.101	-0.199	1	1.0000	0.9861	0.9964	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1E	-4.005	0.101	0.170	1	1.0000	0.9972	0.9991	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 6
1F	-4.005	0.101	-0.199	1	1.0000	0.9972	0.9993	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 6
1G	-4.005	-0.101	0.170	1	1.0000	0.9972	0.9991	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 6
1H	-4.005	-0.101	-0.199	1	1.0000	0.9972	0.9993	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 6
1I	-18.962	0.337	0.163	1	1.0000	0.9868	0.9955	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1J	-18.962	0.337	-0.191	1	1.0000	0.9868	0.9965	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1K	-18.962	-0.337	0.163	1	1.0000	0.9868	0.9955	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1L	-18.962	-0.337	-0.191	1	1.0000	0.9868	0.9965	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1M	-4.918	0.337	0.163	1	1.0000	0.9966	0.9988	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1N	-4.918	0.337	-0.191	1	1.0000	0.9966	0.9991	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1O	-4.918	-0.337	0.163	1	1.0000	0.9966	0.9988	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1P	-4.918	-0.337	-0.191	1	1.0000	0.9966	0.9991	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1Q	-34.423	0.101	0.353	1	1.0000	0.9760	0.9936	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1R	-34.423	0.101	-0.291	1	1.0000	0.9760	0.9954	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1S	-34.423	-0.101	0.353	1	1.0000	0.9760	0.9936	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1T	-34.423	-0.101	-0.291	1	1.0000	0.9760	0.9954	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
2	-34.330	0.000	-0.806	1	1.0000	0.9840	0.9931	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
7	-29.880	0.000	-0.662	1	1.0000	0.9861	0.9939	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
8	-36.560	0.000	-0.886	1	1.0000	0.9830	0.9926	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6

ASTA NUM. 44 NI 4630 NF 4675 Lungh. 84.9 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-22.502	0.422	0.137	0.000	0.094	-0.091	1	0.00	0.03	0.03	
1B	0	-22.502	0.627	0.137	0.000	0.094	-0.199	1	0.00	0.03	0.04	
1C	0	-22.502	0.422	-0.137	0.000	-0.094	-0.091	1	0.00	0.03	0.03	
1D	0	-22.502	0.627	-0.137	0.000	-0.094	-0.199	1	0.00	0.03	0.04	
1E	0	-5.258	0.422	0.137	0.000	0.094	-0.091	1	0.00	0.01	0.01	
1F	0	-5.258	0.627	0.137	0.000	0.094	-0.199	1	0.00	0.01	0.02	
1G	0	-5.258	0.422	-0.137	0.000	-0.094	-0.091	1	0.00	0.01	0.01	
1H	0	-5.258	0.627	-0.137	0.000	-0.094	-0.199	1	0.00	0.01	0.02	
1I	0	-21.459	0.432	0.455	0.000	0.311	-0.099	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-21.459	0.617	0.455	0.000	0.311	-0.191	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-21.459	0.432	-0.455	0.000	-0.311	-0.099	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-21.459	0.617	-0.455	0.000	-0.311	-0.191	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-6.301	0.432	0.455	0.000	0.311	-0.099	1	0.00	0.01	0.03	
1N	0	-6.301	0.617	0.455	0.000	0.311	-0.191	1	0.00	0.01	0.03	
1O	0	-6.301	0.432	-0.455	0.000	-0.311	-0.099	1	0.00	0.01	0.03	
1P	0	-6.301	0.617	-0.455	0.000	-0.311	-0.191	1	0.00	0.01	0.03	
1Q	0	-38.089	0.227	0.137	0.000	0.093	0.001	1	0.00	0.04	0.05	
1R	0	-38.089	0.822	0.137	0.000	0.093	-0.291	1	0.00	0.04	0.06	
1S	0	-38.089	0.227	-0.137	0.000	-0.093	0.001	1	0.00	0.04	0.05	
1T	0	-38.089	0.822	-0.137	0.000	-0.093	-0.291	1	0.00	0.04	0.06	

1U	0	10.329	0.227	0.137	0.000	0.093	0.001	1	0.00	0.01	0.02
1V	0	10.329	0.822	0.137	0.000	0.093	-0.291	1	0.00	0.01	0.02
1W	0	10.329	0.227	-0.137	0.000	-0.093	0.001	1	0.00	0.01	0.02
1X	0	10.329	0.822	-0.137	0.000	-0.093	-0.291	1	0.00	0.01	0.02
2	0	-41.130	2.352	0.000	0.000	0.000	-0.806	1	0.01	0.05	0.07
7	0	-35.690	1.964	0.000	0.000	0.000	-0.662	1	0.01	0.04	0.06
8	0	-43.940	2.575	0.000	0.000	0.000	-0.886	1	0.01	0.05	0.07
1A	8	-22.511	0.402	0.137	0.000	0.082	-0.058	1	0.00	0.03	0.03
1B	8	-22.511	0.606	0.137	0.000	0.082	-0.145	1	0.00	0.03	0.03
1C	8	-22.511	0.402	-0.137	0.000	-0.082	-0.058	1	0.00	0.03	0.03
1D	8	-22.511	0.606	-0.137	0.000	-0.082	-0.145	1	0.00	0.03	0.03
1E	8	-5.267	0.402	0.137	0.000	0.082	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1F	8	-5.267	0.606	0.137	0.000	0.082	-0.145	1	0.00	0.01	0.01
1G	8	-5.267	0.402	-0.137	0.000	-0.082	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1H	8	-5.267	0.606	-0.137	0.000	-0.082	-0.145	1	0.00	0.01	0.01
1I	8	-21.468	0.412	0.455	0.000	0.272	-0.064	1	0.00	0.02	0.04
1J	8	-21.468	0.596	0.455	0.000	0.272	-0.139	1	0.00	0.02	0.04
1K	8	-21.468	0.412	-0.455	0.000	-0.272	-0.064	1	0.00	0.02	0.04
1L	8	-21.468	0.596	-0.455	0.000	-0.272	-0.139	1	0.00	0.02	0.04
1M	8	-6.310	0.412	0.455	0.000	0.272	-0.064	1	0.00	0.01	0.02
1N	8	-6.310	0.596	0.455	0.000	0.272	-0.139	1	0.00	0.01	0.03
1O	8	-6.310	0.412	-0.455	0.000	-0.272	-0.064	1	0.00	0.01	0.02
1P	8	-6.310	0.596	-0.455	0.000	-0.272	-0.139	1	0.00	0.01	0.03
1Q	8	-38.098	0.206	0.137	0.000	0.082	0.019	1	0.00	0.04	0.05
1R	8	-38.098	0.802	0.137	0.000	0.082	-0.222	1	0.00	0.04	0.05
1S	8	-38.098	0.206	-0.137	0.000	-0.082	0.019	1	0.00	0.04	0.05
1T	8	-38.098	0.802	-0.137	0.000	-0.082	-0.222	1	0.00	0.04	0.05
1U	8	10.320	0.206	0.137	0.000	0.082	0.019	1	0.00	0.01	0.02
1V	8	10.320	0.802	0.137	0.000	0.082	-0.222	1	0.00	0.01	0.02
1W	8	10.320	0.206	-0.137	0.000	-0.082	0.019	1	0.00	0.01	0.02
1X	8	10.320	0.802	-0.137	0.000	-0.082	-0.222	1	0.00	0.01	0.02
2	8	-41.142	2.325	0.000	0.000	-0.000	-0.607	1	0.01	0.05	0.06
7	8	-35.701	1.938	0.000	0.000	-0.000	-0.496	1	0.01	0.04	0.05
8	8	-43.951	2.548	0.000	0.000	-0.000	-0.669	1	0.01	0.05	0.07
1A	17	-22.520	0.381	0.137	0.000	0.070	-0.027	1	0.00	0.03	0.03
1B	17	-22.520	0.586	0.137	0.000	0.070	-0.092	1	0.00	0.03	0.03
1C	17	-22.520	0.381	-0.137	0.000	-0.070	-0.027	1	0.00	0.03	0.03
1D	17	-22.520	0.586	-0.137	0.000	-0.070	-0.092	1	0.00	0.03	0.03
1E	17	-5.276	0.381	0.137	0.000	0.070	-0.027	1	0.00	0.01	0.01
1F	17	-5.276	0.586	0.137	0.000	0.070	-0.092	1	0.00	0.01	0.01
1G	17	-5.276	0.381	-0.137	0.000	-0.070	-0.027	1	0.00	0.01	0.01
1H	17	-5.276	0.586	-0.137	0.000	-0.070	-0.092	1	0.00	0.01	0.01
1I	17	-21.477	0.391	0.455	0.000	0.233	-0.030	1	0.00	0.02	0.04
1J	17	-21.477	0.576	0.455	0.000	0.233	-0.089	1	0.00	0.02	0.04
1K	17	-21.477	0.391	-0.455	0.000	-0.233	-0.030	1	0.00	0.02	0.04
1L	17	-21.477	0.576	-0.455	0.000	-0.233	-0.089	1	0.00	0.02	0.04
1M	17	-6.319	0.391	0.455	0.000	0.233	-0.030	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	-6.319	0.576	0.455	0.000	0.233	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	-6.319	0.391	-0.455	0.000	-0.233	-0.030	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	-6.319	0.576	-0.455	0.000	-0.233	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-38.107	0.186	0.137	0.000	0.070	0.034	1	0.00	0.04	0.05
1R	17	-38.107	0.782	0.137	0.000	0.070	-0.154	1	0.00	0.04	0.05
1S	17	-38.107	0.186	-0.137	0.000	-0.070	0.034	1	0.00	0.04	0.05
1T	17	-38.107	0.782	-0.137	0.000	-0.070	-0.154	1	0.00	0.04	0.05
1U	17	10.311	0.186	0.137	0.000	0.070	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	10.311	0.782	0.137	0.000	0.070	-0.154	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	10.311	0.186	-0.137	0.000	-0.070	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	10.311	0.782	-0.137	0.000	-0.070	-0.154	1	0.00	0.01	0.02
2	17	-41.154	2.299	0.000	0.000	-0.000	-0.411	1	0.01	0.05	0.06
7	17	-35.712	1.911	0.000	0.000	-0.000	-0.333	1	0.01	0.04	0.05
8	17	-43.962	2.522	0.000	0.000	-0.000	-0.453	1	0.01	0.05	0.06
1A	25	-22.529	0.361	0.137	0.000	0.058	0.003	1	0.00	0.03	0.03
1B	25	-22.529	0.566	0.137	0.000	0.058	-0.041	1	0.00	0.03	0.03
1C	25	-22.529	0.361	-0.137	0.000	-0.058	0.003	1	0.00	0.03	0.03
1D	25	-22.529	0.566	-0.137	0.000	-0.058	-0.041	1	0.00	0.03	0.03
1E	25	-5.285	0.361	0.137	0.000	0.058	0.003	1	0.00	0.01	0.01
1F	25	-5.285	0.566	0.137	0.000	0.058	-0.041	1	0.00	0.01	0.01
1G	25	-5.285	0.361	-0.137	0.000	-0.058	0.003	1	0.00	0.01	0.01
1H	25	-5.285	0.566	-0.137	0.000	-0.058	-0.041	1	0.00	0.01	0.01
1I	25	-21.486	0.371	0.455	0.000	0.194	0.001	1	0.00	0.02	0.03
1J	25	-21.486	0.556	0.455	0.000	0.194	-0.040	1	0.00	0.02	0.04
1K	25	-21.486	0.371	-0.455	0.000	-0.194	0.001	1	0.00	0.02	0.03
1L	25	-21.486	0.556	-0.455	0.000	-0.194	-0.040	1	0.00	0.02	0.04
1M	25	-6.328	0.371	0.455	0.000	0.194	0.001	1	0.00	0.01	0.02
1N	25	-6.328	0.556	0.455	0.000	0.194	-0.040	1	0.00	0.01	0.02
1O	25	-6.328	0.371	-0.455	0.000	-0.194	0.001	1	0.00	0.01	0.02
1P	25	-6.328	0.556	-0.455	0.000	-0.194	-0.040	1	0.00	0.01	0.02
1Q	25	-38.116	0.165	0.137	0.000	0.058	0.049	1	0.00	0.04	0.05
1R	25	-38.116	0.761	0.137	0.000	0.058	-0.088	1	0.00	0.04	0.05
1S	25	-38.116	0.165	-0.137	0.000	-0.058	0.049	1	0.00	0.04	0.05
1T	25	-38.116	0.761	-0.137	0.000	-0.058	-0.088	1	0.00	0.04	0.05
1U	25	10.302	0.165	0.137	0.000	0.058	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1V	25	10.302	0.761	0.137	0.000	0.058	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
1W	25	10.302	0.165	-0.137	0.000	-0.058	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1X	25	10.302	0.761	-0.137	0.000	-0.058	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
2	25	-41.166	2.272	0.000	0.000	-0.000	-0.217	1	0.01	0.05	0.05
7	25	-35.723	1.885	0.000	0.000	-0.000	-0.172	1	0.01	0.04	0.04
8	25	-43.973	2.495	0.000	0.000	-0.000	-0.241	1	0.01	0.05	0.06
1A	34	-22.538	0.341	0.137	0.000	0.047	0.030	1	0.00	0.03	0.03
1B	34	-22.538	0.545	0.137	0.000	0.047	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1C	34	-22.538	0.341	-0.137	0.000	-0.047	0.030	1	0.00	0.03	0.03
1D	34	-22.538	0.545	-0.137	0.000	-0.047	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1E	34	-5.294	0.341	0.137	0.000	0.047	0.030	1	0.00	0.01	0.01
1F	34	-5.294	0.545	0.137	0.000	0.047	0.008	1	0.00	0.01	0.01

1G	34	-5.294	0.341	-0.137	0.000	-0.047	0.030	1	0.00	0.01	0.01
1H	34	-5.294	0.545	-0.137	0.000	-0.047	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1I	34	-21.495	0.350	0.455	0.000	0.155	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1J	34	-21.495	0.535	0.455	0.000	0.155	0.007	1	0.00	0.02	0.03
1K	34	-21.495	0.350	-0.455	0.000	-0.155	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1L	34	-21.495	0.535	-0.455	0.000	-0.155	0.007	1	0.00	0.02	0.03
1M	34	-6.337	0.350	0.455	0.000	0.155	0.031	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	-6.337	0.535	0.455	0.000	0.155	0.007	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	-6.337	0.350	-0.455	0.000	-0.155	0.031	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	-6.337	0.535	-0.455	0.000	-0.155	0.007	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-38.125	0.145	0.137	0.000	0.047	0.061	1	0.00	0.04	0.05
1R	34	-38.125	0.741	0.137	0.000	0.047	-0.023	1	0.00	0.04	0.05
1S	34	-38.125	0.145	-0.137	0.000	-0.047	0.061	1	0.00	0.04	0.05
1T	34	-38.125	0.741	-0.137	0.000	-0.047	-0.023	1	0.00	0.04	0.05
1U	34	10.293	0.145	0.137	0.000	0.047	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	10.293	0.741	0.137	0.000	0.047	-0.023	1	0.00	0.01	0.01
1W	34	10.293	0.145	-0.137	0.000	-0.047	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	10.293	0.741	-0.137	0.000	-0.047	-0.023	1	0.00	0.01	0.01
2	34	-41.178	2.246	0.000	0.000	-0.000	-0.025	1	0.01	0.05	0.05
7	34	-35.734	1.858	0.000	0.000	-0.000	-0.013	1	0.01	0.04	0.04
8	34	-43.984	2.469	0.000	0.000	-0.000	-0.030	1	0.01	0.05	0.05
1A	42	-22.547	0.320	0.137	0.000	0.035	0.056	1	0.00	0.03	0.03
1B	42	-22.547	0.525	0.137	0.000	0.035	0.055	1	0.00	0.03	0.03
1C	42	-22.547	0.320	-0.137	0.000	-0.035	0.056	1	0.00	0.03	0.03
1D	42	-22.547	0.525	-0.137	0.000	-0.035	0.055	1	0.00	0.03	0.03
1E	42	-5.303	0.320	0.137	0.000	0.035	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1F	42	-5.303	0.525	0.137	0.000	0.035	0.055	1	0.00	0.01	0.01
1G	42	-5.303	0.320	-0.137	0.000	-0.035	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1H	42	-5.303	0.525	-0.137	0.000	-0.035	0.055	1	0.00	0.01	0.01
1I	42	-21.504	0.330	0.455	0.000	0.116	0.060	1	0.00	0.02	0.03
1J	42	-21.504	0.515	0.455	0.000	0.116	0.052	1	0.00	0.02	0.03
1K	42	-21.504	0.330	-0.455	0.000	-0.116	0.060	1	0.00	0.02	0.03
1L	42	-21.504	0.515	-0.455	0.000	-0.116	0.052	1	0.00	0.02	0.03
1M	42	-6.346	0.330	0.455	0.000	0.116	0.060	1	0.00	0.01	0.01
1N	42	-6.346	0.515	0.455	0.000	0.116	0.052	1	0.00	0.01	0.01
1O	42	-6.346	0.330	-0.455	0.000	-0.116	0.060	1	0.00	0.01	0.01
1P	42	-6.346	0.515	-0.455	0.000	-0.116	0.052	1	0.00	0.01	0.01
1Q	42	-38.134	0.125	0.137	0.000	0.035	0.072	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-38.134	0.720	0.137	0.000	0.035	0.040	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-38.134	0.125	-0.137	0.000	-0.035	0.072	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-38.134	0.720	-0.137	0.000	-0.035	0.040	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	10.284	0.125	0.137	0.000	0.035	0.072	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	10.284	0.720	0.137	0.000	0.035	0.040	1	0.00	0.01	0.01
1W	42	10.284	0.125	-0.137	0.000	-0.035	0.072	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	10.284	0.720	-0.137	0.000	-0.035	0.040	1	0.00	0.01	0.01
2	42	-41.190	2.219	0.000	0.000	-0.000	0.164	1	0.01	0.05	0.05
7	42	-35.745	1.832	0.000	0.000	-0.000	0.144	1	0.01	0.04	0.04
8	42	-43.995	2.442	0.000	0.000	-0.000	0.179	1	0.01	0.05	0.05
1A	51	-22.556	0.300	0.137	0.000	0.023	0.081	1	0.00	0.03	0.03
1B	51	-22.556	0.504	0.137	0.000	0.023	0.101	1	0.00	0.03	0.03
1C	51	-22.556	0.300	-0.137	0.000	-0.023	0.081	1	0.00	0.03	0.03
1D	51	-22.556	0.504	-0.137	0.000	-0.023	0.101	1	0.00	0.03	0.03
1E	51	-5.312	0.300	0.137	0.000	0.023	0.081	1	0.00	0.01	0.01
1F	51	-5.312	0.504	0.137	0.000	0.023	0.101	1	0.00	0.01	0.01
1G	51	-5.312	0.300	-0.137	0.000	-0.023	0.081	1	0.00	0.01	0.01
1H	51	-5.312	0.504	-0.137	0.000	-0.023	0.101	1	0.00	0.01	0.01
1I	51	-21.513	0.310	0.455	0.000	0.077	0.086	1	0.00	0.02	0.03
1J	51	-21.513	0.494	0.455	0.000	0.077	0.095	1	0.00	0.02	0.03
1K	51	-21.513	0.310	-0.455	0.000	-0.077	0.086	1	0.00	0.02	0.03
1L	51	-21.513	0.494	-0.455	0.000	-0.077	0.095	1	0.00	0.02	0.03
1M	51	-6.355	0.310	0.455	0.000	0.077	0.086	1	0.00	0.01	0.01
1N	51	-6.355	0.494	0.455	0.000	0.077	0.095	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	-6.355	0.310	-0.455	0.000	-0.077	0.086	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	-6.355	0.494	-0.455	0.000	-0.077	0.095	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-38.143	0.104	0.137	0.000	0.023	0.081	1	0.00	0.04	0.05
1R	51	-38.143	0.700	0.137	0.000	0.023	0.101	1	0.00	0.04	0.05
1S	51	-38.143	0.104	-0.137	0.000	-0.023	0.081	1	0.00	0.04	0.05
1T	51	-38.143	0.700	-0.137	0.000	-0.023	0.101	1	0.00	0.04	0.05
1U	51	10.275	0.104	0.137	0.000	0.023	0.081	1	0.00	0.01	0.01
1V	51	10.275	0.700	0.137	0.000	0.023	0.101	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	10.275	0.104	-0.137	0.000	-0.023	0.081	1	0.00	0.01	0.01
1X	51	10.275	0.700	-0.137	0.000	-0.023	0.101	1	0.00	0.01	0.02
2	51	-41.202	2.192	0.000	0.000	-0.000	0.351	1	0.01	0.05	0.06
7	51	-35.756	1.805	0.000	0.000	-0.000	0.298	1	0.01	0.04	0.05
8	51	-44.006	2.415	0.000	0.000	-0.000	0.385	1	0.01	0.05	0.06
1A	59	-22.565	0.279	0.137	0.000	0.012	0.103	1	0.00	0.03	0.03
1B	59	-22.565	0.484	0.137	0.000	0.012	0.145	1	0.00	0.03	0.03
1C	59	-22.565	0.279	-0.137	0.000	-0.012	0.103	1	0.00	0.03	0.03
1D	59	-22.565	0.484	-0.137	0.000	-0.012	0.145	1	0.00	0.03	0.03
1E	59	-5.321	0.279	0.137	0.000	0.012	0.103	1	0.00	0.01	0.01
1F	59	-5.321	0.484	0.137	0.000	0.012	0.145	1	0.00	0.01	0.01
1G	59	-5.321	0.279	-0.137	0.000	-0.012	0.103	1	0.00	0.01	0.01
1H	59	-5.321	0.484	-0.137	0.000	-0.012	0.145	1	0.00	0.01	0.01
1I	59	-21.522	0.289	0.455	0.000	0.039	0.111	1	0.00	0.02	0.03
1J	59	-21.522	0.474	0.455	0.000	0.039	0.137	1	0.00	0.02	0.03
1K	59	-21.522	0.289	-0.455	0.000	-0.039	0.111	1	0.00	0.02	0.03
1L	59	-21.522	0.474	-0.455	0.000	-0.039	0.137	1	0.00	0.02	0.03
1M	59	-6.364	0.289	0.455	0.000	0.039	0.111	1	0.00	0.01	0.01
1N	59	-6.364	0.474	0.455	0.000	0.039	0.137	1	0.00	0.01	0.01
1O	59	-6.364	0.289	-0.455	0.000	-0.039	0.111	1	0.00	0.01	0.01
1P	59	-6.364	0.474	-0.455	0.000	-0.039	0.137	1	0.00	0.01	0.01
1Q	59	-38.152	0.084	0.137	0.000	0.012	0.088	1	0.00	0.04	0.05
1R	59	-38.152	0.679	0.137	0.000	0.012	0.160	1	0.00	0.04	0.05
1S	59	-38.152	0.084	-0.137	0.000	-0.012	0.088	1	0.00	0.04	0.05
1T	59	-38.152	0.679	-0.137	0.000	-0.012	0.160	1	0.00	0.04	0.05

1U	59	10.266	0.084	0.137	0.000	0.012	0.088	1	0.00	0.01	0.01
1V	59	10.266	0.679	0.137	0.000	0.012	0.160	1	0.00	0.01	0.02
1W	59	10.266	0.084	-0.137	0.000	-0.012	0.088	1	0.00	0.01	0.01
1X	59	10.266	0.679	-0.137	0.000	-0.012	0.160	1	0.00	0.01	0.02
2	59	-41.214	2.166	0.000	0.000	-0.000	0.536	1	0.01	0.05	0.06
7	59	-35.767	1.778	0.000	0.000	-0.000	0.450	1	0.01	0.04	0.05
8	59	-44.017	2.389	0.000	0.000	-0.000	0.589	1	0.01	0.05	0.06
1A	68	-22.574	0.259	0.137	0.000	-0.000	0.124	1	0.00	0.03	0.03
1B	68	-22.574	0.463	0.137	0.000	-0.000	0.187	1	0.00	0.03	0.03
1C	68	-22.574	0.259	-0.137	0.000	0.000	0.124	1	0.00	0.03	0.03
1D	68	-22.574	0.463	-0.137	0.000	0.000	0.187	1	0.00	0.03	0.03
1E	68	-5.330	0.259	0.137	0.000	-0.000	0.124	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	-5.330	0.463	0.137	0.000	-0.000	0.187	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	-5.330	0.259	-0.137	0.000	0.000	0.124	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	-5.330	0.463	-0.137	0.000	0.000	0.187	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	-21.531	0.269	0.455	0.000	-0.000	0.134	1	0.00	0.02	0.03
1J	68	-21.531	0.454	0.455	0.000	-0.000	0.177	1	0.00	0.02	0.03
1K	68	-21.531	0.269	-0.455	0.000	0.000	0.134	1	0.00	0.02	0.03
1L	68	-21.531	0.454	-0.455	0.000	0.000	0.177	1	0.00	0.02	0.03
1M	68	-6.373	0.269	0.455	0.000	-0.000	0.134	1	0.00	0.01	0.01
1N	68	-6.373	0.454	0.455	0.000	-0.000	0.177	1	0.00	0.01	0.01
1O	68	-6.373	0.269	-0.455	0.000	0.000	0.134	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	-6.373	0.454	-0.455	0.000	0.000	0.177	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-38.161	0.063	0.137	0.000	-0.000	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1R	68	-38.161	0.659	0.137	0.000	-0.000	0.217	1	0.00	0.04	0.05
1S	68	-38.161	0.063	-0.137	0.000	0.000	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1T	68	-38.161	0.659	-0.137	0.000	0.000	0.217	1	0.00	0.04	0.05
1U	68	10.257	0.063	0.137	0.000	-0.000	0.094	1	0.00	0.01	0.01
1V	68	10.257	0.659	0.137	0.000	-0.000	0.217	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	10.257	0.063	-0.137	0.000	0.000	0.094	1	0.00	0.01	0.01
1X	68	10.257	0.659	-0.137	0.000	0.000	0.217	1	0.00	0.01	0.02
2	68	-41.226	2.139	0.000	0.000	-0.000	0.719	1	0.01	0.05	0.07
7	68	-35.778	1.752	0.000	0.000	-0.000	0.600	1	0.01	0.04	0.06
8	68	-44.028	2.362	0.000	0.000	-0.000	0.790	1	0.01	0.05	0.07
1A	76	-22.583	0.238	0.137	0.000	-0.012	0.143	1	0.00	0.03	0.03
1B	76	-22.583	0.443	0.137	0.000	-0.012	0.227	1	0.00	0.03	0.03
1C	76	-22.583	0.238	-0.137	0.000	0.012	0.143	1	0.00	0.03	0.03
1D	76	-22.583	0.443	-0.137	0.000	0.012	0.227	1	0.00	0.03	0.03
1E	76	-5.339	0.238	0.137	0.000	-0.012	0.143	1	0.00	0.01	0.01
1F	76	-5.339	0.443	0.137	0.000	-0.012	0.227	1	0.00	0.01	0.01
1G	76	-5.339	0.238	-0.137	0.000	0.012	0.143	1	0.00	0.01	0.01
1H	76	-5.339	0.443	-0.137	0.000	0.012	0.227	1	0.00	0.01	0.01
1I	76	-21.540	0.248	0.455	0.000	-0.039	0.155	1	0.00	0.02	0.03
1J	76	-21.540	0.433	0.455	0.000	-0.039	0.215	1	0.00	0.02	0.03
1K	76	-21.540	0.248	-0.455	0.000	0.039	0.155	1	0.00	0.02	0.03
1L	76	-21.540	0.433	-0.455	0.000	0.039	0.215	1	0.00	0.02	0.03
1M	76	-6.382	0.248	0.455	0.000	-0.039	0.155	1	0.00	0.01	0.01
1N	76	-6.382	0.433	0.455	0.000	-0.039	0.215	1	0.00	0.01	0.01
1O	76	-6.382	0.248	-0.455	0.000	0.039	0.155	1	0.00	0.01	0.01
1P	76	-6.382	0.433	-0.455	0.000	0.039	0.215	1	0.00	0.01	0.01
1Q	76	-38.170	0.043	0.137	0.000	-0.012	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1R	76	-38.170	0.639	0.137	0.000	-0.012	0.273	1	0.00	0.04	0.05
1S	76	-38.170	0.043	-0.137	0.000	0.012	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1T	76	-38.170	0.639	-0.137	0.000	0.012	0.273	1	0.00	0.04	0.05
1U	76	10.248	0.043	0.137	0.000	-0.012	0.097	1	0.00	0.01	0.01
1V	76	10.248	0.639	0.137	0.000	-0.012	0.273	1	0.00	0.01	0.02
1W	76	10.248	0.043	-0.137	0.000	0.012	0.097	1	0.00	0.01	0.01
1X	76	10.248	0.639	-0.137	0.000	0.012	0.273	1	0.00	0.01	0.02
2	76	-41.238	2.113	0.000	0.000	-0.000	0.900	1	0.01	0.05	0.07
7	76	-35.789	1.725	0.000	0.000	-0.000	0.747	1	0.01	0.04	0.06
8	76	-44.039	2.336	0.000	0.000	-0.000	0.990	1	0.01	0.05	0.08
1A	85	-22.592	0.218	0.137	0.000	-0.024	0.161	1	0.00	0.03	0.03
1B	85	-22.592	0.423	0.137	0.000	-0.024	0.266	1	0.00	0.03	0.03
1C	85	-22.592	0.218	-0.137	0.000	0.024	0.161	1	0.00	0.03	0.03
1D	85	-22.592	0.423	-0.137	0.000	0.024	0.266	1	0.00	0.03	0.03
1E	85	-5.348	0.218	0.137	0.000	-0.024	0.161	1	0.00	0.01	0.01
1F	85	-5.348	0.423	0.137	0.000	-0.024	0.266	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	-5.348	0.218	-0.137	0.000	0.024	0.161	1	0.00	0.01	0.01
1H	85	-5.348	0.423	-0.137	0.000	0.024	0.266	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	-21.549	0.228	0.455	0.000	-0.078	0.175	1	0.00	0.02	0.03
1J	85	-21.549	0.413	0.455	0.000	-0.078	0.252	1	0.00	0.02	0.03
1K	85	-21.549	0.228	-0.455	0.000	0.078	0.175	1	0.00	0.02	0.03
1L	85	-21.549	0.413	-0.455	0.000	0.078	0.252	1	0.00	0.02	0.03
1M	85	-6.391	0.228	0.455	0.000	-0.078	0.175	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	-6.391	0.413	0.455	0.000	-0.078	0.252	1	0.00	0.01	0.02
1O	85	-6.391	0.228	-0.455	0.000	0.078	0.175	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	-6.391	0.413	-0.455	0.000	0.078	0.252	1	0.00	0.01	0.02
1Q	85	-38.179	0.022	0.137	0.000	-0.024	0.100	1	0.00	0.04	0.05
1R	85	-38.179	0.618	0.137	0.000	-0.024	0.327	1	0.00	0.04	0.05
1S	85	-38.179	0.022	-0.137	0.000	0.024	0.100	1	0.00	0.04	0.05
1T	85	-38.179	0.618	-0.137	0.000	0.024	0.327	1	0.00	0.04	0.05
1U	85	10.239	0.022	0.137	0.000	-0.024	0.100	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	10.239	0.618	0.137	0.000	-0.024	0.327	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	10.239	0.022	-0.137	0.000	0.024	0.100	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	10.239	0.618	-0.137	0.000	0.024	0.327	1	0.00	0.01	0.02
2	85	-41.250	2.086	0.000	0.000	-0.000	1.078	1	0.01	0.05	0.07
7	85	-35.800	1.699	0.000	0.000	-0.000	0.893	1	0.01	0.04	0.06
8	85	-44.050	2.309	0.000	0.000	-0.000	1.187	1	0.01	0.05	0.08

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{\min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota

--		-----															
kN		kN*m															
1A	-22.592	0.094	0.161	1	0.8271	0.9770	0.9935	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	32		
1B	-22.592	0.094	0.266	1	0.8271	0.9770	0.9910	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	32		
1C	-22.592	-0.094	0.161	1	0.8271	0.9770	0.9935	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	32		
1D	-22.592	-0.094	0.266	1	0.8271	0.9770	0.9910	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	32		
1E	-5.348	0.094	0.161	1	0.8271	0.9946	0.9985	--	--	0.01	--	0.02	Snell.	'zx'='	32		
1F	-5.348	0.094	0.266	1	0.8271	0.9946	0.9979	--	--	0.01	--	0.02	Snell.	'zx'='	32		
1G	-5.348	-0.094	0.161	1	0.8271	0.9946	0.9985	--	--	0.01	--	0.02	Snell.	'zx'='	32		
1H	-5.348	-0.094	0.266	1	0.8271	0.9946	0.9979	--	--	0.01	--	0.02	Snell.	'zx'='	32		
1I	-21.549	0.311	0.175	1	0.8271	0.9781	0.9937	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32		
1J	-21.549	0.311	0.252	1	0.8271	0.9781	0.9913	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32		
1K	-21.549	-0.311	0.175	1	0.8271	0.9781	0.9937	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32		
1L	-21.549	-0.311	0.252	1	0.8271	0.9781	0.9913	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32		
1M	-6.391	0.311	0.175	1	0.8271	0.9935	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32		
1N	-6.391	0.311	0.252	1	0.8271	0.9935	0.9974	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32		
1O	-6.391	-0.311	0.175	1	0.8271	0.9935	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32		
1P	-6.391	-0.311	0.252	1	0.8271	0.9935	0.9974	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32		
1Q	-38.179	0.093	0.100	1	0.8271	0.9611	1.0005	--	--	0.05	--	0.06	Snell.	'zx'='	32		
1R	-38.179	0.093	0.327	1	0.8271	0.9611	0.9819	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32		
1S	-38.179	-0.093	0.100	1	0.8271	0.9612	1.0005	--	--	0.05	--	0.06	Snell.	'zx'='	32		
1T	-38.179	-0.093	0.327	1	0.8271	0.9612	0.9819	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32		
2	-41.250	-0.000	1.078	1	0.8271	1.0693	0.9822	--	--	0.06	--	0.08	Snell.	'zx'='	32		
7	-35.800	-0.000	0.893	1	0.8271	1.0601	0.9847	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32		
8	-44.050	-0.000	1.187	1	0.8271	1.0740	0.9810	--	--	0.06	--	0.09	Snell.	'zx'='	32		

ASTA NUM. 45 NI 4675 NF 4708 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----										
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-23.244	-1.054	0.181	0.000	0.024	0.266	1	0.00	0.03	0.03	
1B	0	-23.244	-0.609	0.181	0.000	0.024	0.161	1	0.00	0.03	0.03	
1C	0	-23.244	-1.054	-0.181	0.000	-0.024	0.266	1	0.00	0.03	0.03	
1D	0	-23.244	-0.609	-0.181	0.000	-0.024	0.161	1	0.00	0.03	0.03	
1E	0	-5.636	-1.054	0.181	0.000	0.024	0.266	1	0.00	0.01	0.01	
1F	0	-5.636	-0.609	0.181	0.000	0.024	0.161	1	0.00	0.01	0.01	
1G	0	-5.636	-1.054	-0.181	0.000	-0.024	0.266	1	0.00	0.01	0.01	
1H	0	-5.636	-0.609	-0.181	0.000	-0.024	0.161	1	0.00	0.01	0.01	
1I	0	-22.095	-1.030	0.601	0.000	0.078	0.252	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-22.095	-0.632	0.601	0.000	0.078	0.175	1	0.00	0.02	0.03	
1K	0	-22.095	-1.030	-0.600	0.000	-0.078	0.252	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-22.095	-0.632	-0.600	0.000	-0.078	0.175	1	0.00	0.02	0.03	
1M	0	-6.785	-1.030	0.601	0.000	0.078	0.252	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	-6.785	-0.632	0.601	0.000	0.078	0.175	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	-6.785	-1.030	-0.600	0.000	-0.078	0.252	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	-6.785	-0.632	-0.600	0.000	-0.078	0.175	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-38.794	-1.471	0.180	0.000	0.024	0.327	1	0.01	0.04	0.05	
1R	0	-38.794	-0.192	0.180	0.000	0.024	0.100	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-38.794	-1.471	-0.180	0.000	-0.024	0.327	1	0.01	0.04	0.05	
1T	0	-38.794	-0.192	-0.180	0.000	-0.024	0.100	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	9.914	-1.471	0.180	0.000	0.024	0.327	1	0.01	0.01	0.02	
1V	0	9.914	-0.192	0.180	0.000	0.024	0.100	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	9.914	-1.471	-0.180	0.000	-0.024	0.327	1	0.01	0.01	0.02	
1X	0	9.914	-0.192	-0.180	0.000	-0.024	0.100	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-43.550	-3.423	0.000	0.000	-0.000	1.078	1	0.01	0.05	0.08	
7	0	-37.720	-2.885	0.000	0.000	-0.000	0.893	1	0.01	0.04	0.07	
8	0	-46.590	-3.746	0.000	0.000	-0.000	1.187	1	0.01	0.05	0.08	
1A	10	-23.255	-1.078	0.181	0.000	0.041	0.200	1	0.00	0.03	0.03	
1B	10	-23.255	-0.633	0.181	0.000	0.041	0.058	1	0.00	0.03	0.03	
1C	10	-23.255	-1.078	-0.181	0.000	-0.042	0.200	1	0.00	0.03	0.03	
1D	10	-23.255	-0.633	-0.181	0.000	-0.042	0.058	1	0.00	0.03	0.03	
1E	10	-5.647	-1.078	0.181	0.000	0.041	0.200	1	0.00	0.01	0.01	
1F	10	-5.647	-0.633	0.181	0.000	0.041	0.058	1	0.00	0.01	0.01	
1G	10	-5.647	-1.078	-0.181	0.000	-0.042	0.200	1	0.00	0.01	0.01	
1H	10	-5.647	-0.633	-0.181	0.000	-0.042	0.058	1	0.00	0.01	0.01	
1I	10	-22.106	-1.054	0.601	0.000	0.138	0.186	1	0.00	0.02	0.04	
1J	10	-22.106	-0.656	0.601	0.000	0.138	0.072	1	0.00	0.02	0.03	
1K	10	-22.106	-1.054	-0.600	0.000	-0.138	0.186	1	0.00	0.02	0.04	
1L	10	-22.106	-0.656	-0.600	0.000	-0.138	0.072	1	0.00	0.02	0.03	
1M	10	-6.796	-1.054	0.601	0.000	0.138	0.186	1	0.00	0.01	0.02	
1N	10	-6.796	-0.656	0.601	0.000	0.138	0.072	1	0.00	0.01	0.02	
1O	10	-6.796	-1.054	-0.600	0.000	-0.138	0.186	1	0.00	0.01	0.02	
1P	10	-6.796	-0.656	-0.600	0.000	-0.138	0.072	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	10	-38.805	-1.495	0.180	0.000	0.041	0.305	1	0.01	0.04	0.05	
1R	10	-38.805	-0.216	0.180	0.000	0.041	-0.047	1	0.00	0.04	0.05	
1S	10	-38.805	-1.495	-0.180	0.000	-0.041	0.305	1	0.01	0.04	0.05	
1T	10	-38.805	-0.216	-0.180	0.000	-0.041	-0.047	1	0.00	0.04	0.05	
1U	10	9.903	-1.495	0.180	0.000	0.041	0.305	1	0.01	0.01	0.02	
1V	10	9.903	-0.216	0.180	0.000	0.041	-0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1W	10	9.903	-1.495	-0.180	0.000	-0.041	0.305	1	0.01	0.01	0.02	
1X	10	9.903	-0.216	-0.180	0.000	-0.041	-0.047	1	0.00	0.01	0.01	
2	10	-43.564	-3.454	0.000	0.000	-0.000	0.734	1	0.01	0.05	0.07	
7	10	-37.733	-2.916	0.000	0.000	-0.000	0.603	1	0.01	0.04	0.06	
8	10	-46.603	-3.777	0.000	0.000	-0.000	0.811	1	0.01	0.05	0.07	
1A	20	-23.266	-1.102	0.181	0.000	0.059	0.132	1	0.00	0.03	0.03	
1B	20	-23.266	-0.657	0.181	0.000	0.059	-0.047	1	0.00	0.03	0.03	
1C	20	-23.266	-1.102	-0.181	0.000	-0.059	0.132	1	0.00	0.03	0.03	

1D	20	-23.266	-0.657	-0.181	0.000	-0.059	-0.047	1	0.00	0.03	0.03
1E	20	-5.658	-1.102	0.181	0.000	0.059	0.132	1	0.00	0.01	0.01
1F	20	-5.658	-0.657	0.181	0.000	0.059	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
1G	20	-5.658	-1.102	-0.181	0.000	-0.059	0.132	1	0.00	0.01	0.01
1H	20	-5.658	-0.657	-0.181	0.000	-0.059	-0.047	1	0.00	0.01	0.01
1I	20	-22.117	-1.078	0.601	0.000	0.197	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1J	20	-22.117	-0.680	0.601	0.000	0.197	-0.034	1	0.00	0.02	0.04
1K	20	-22.117	-1.078	-0.600	0.000	-0.197	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1L	20	-22.117	-0.680	-0.600	0.000	-0.197	-0.034	1	0.00	0.02	0.04
1M	20	-6.807	-1.078	0.601	0.000	0.197	0.118	1	0.00	0.01	0.02
1N	20	-6.807	-0.680	0.601	0.000	0.197	-0.034	1	0.00	0.01	0.02
1O	20	-6.807	-1.078	-0.600	0.000	-0.197	0.118	1	0.00	0.01	0.02
1P	20	-6.807	-0.680	-0.600	0.000	-0.197	-0.034	1	0.00	0.01	0.02
1Q	20	-38.816	-1.519	0.180	0.000	0.059	0.281	1	0.01	0.04	0.05
1R	20	-38.816	-0.240	0.180	0.000	0.059	-0.196	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-38.816	-1.519	-0.180	0.000	-0.059	0.281	1	0.01	0.04	0.05
1T	20	-38.816	-0.240	-0.180	0.000	-0.059	-0.196	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	9.892	-1.519	0.180	0.000	0.059	0.281	1	0.01	0.01	0.02
1V	20	9.892	-0.240	0.180	0.000	0.059	-0.196	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	9.892	-1.519	-0.180	0.000	-0.059	0.281	1	0.01	0.01	0.02
1X	20	9.892	-0.240	-0.180	0.000	-0.059	-0.196	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-43.578	-3.486	0.000	0.000	-0.000	0.387	1	0.01	0.05	0.06
7	20	-37.746	-2.948	0.000	0.000	-0.000	0.310	1	0.01	0.04	0.05
8	20	-46.616	-3.809	0.000	0.000	-0.000	0.431	1	0.01	0.05	0.06
1A	30	-23.277	-1.126	0.181	0.000	0.077	0.061	1	0.00	0.03	0.03
1B	30	-23.277	-0.681	0.181	0.000	0.077	-0.155	1	0.00	0.03	0.03
1C	30	-23.277	-1.126	-0.181	0.000	-0.077	0.061	1	0.00	0.03	0.03
1D	30	-23.277	-0.681	-0.181	0.000	-0.077	-0.155	1	0.00	0.03	0.03
1E	30	-5.669	-1.126	0.181	0.000	0.077	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1F	30	-5.669	-0.681	0.181	0.000	0.077	-0.155	1	0.00	0.01	0.01
1G	30	-5.669	-1.126	-0.181	0.000	-0.077	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1H	30	-5.669	-0.681	-0.181	0.000	-0.077	-0.155	1	0.00	0.01	0.01
1I	30	-22.128	-1.103	0.601	0.000	0.257	0.048	1	0.00	0.02	0.04
1J	30	-22.128	-0.704	0.601	0.000	0.257	-0.141	1	0.00	0.02	0.04
1K	30	-22.128	-1.103	-0.600	0.000	-0.257	0.048	1	0.00	0.02	0.04
1L	30	-22.128	-0.704	-0.600	0.000	-0.257	-0.141	1	0.00	0.02	0.04
1M	30	-6.818	-1.103	0.601	0.000	0.257	0.048	1	0.00	0.01	0.02
1N	30	-6.818	-0.704	0.601	0.000	0.257	-0.141	1	0.00	0.01	0.03
1O	30	-6.818	-1.103	-0.600	0.000	-0.257	0.048	1	0.00	0.01	0.02
1P	30	-6.818	-0.704	-0.600	0.000	-0.257	-0.141	1	0.00	0.01	0.03
1Q	30	-38.827	-1.543	0.180	0.000	0.077	0.254	1	0.01	0.04	0.05
1R	30	-38.827	-0.264	0.180	0.000	0.077	-0.348	1	0.00	0.04	0.06
1S	30	-38.827	-1.543	-0.180	0.000	-0.077	0.254	1	0.01	0.04	0.05
1T	30	-38.827	-0.264	-0.180	0.000	-0.077	-0.348	1	0.00	0.04	0.06
1U	30	9.881	-1.543	0.180	0.000	0.077	0.254	1	0.01	0.01	0.02
1V	30	9.881	-0.264	0.180	0.000	0.077	-0.348	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.881	-1.543	-0.180	0.000	-0.077	0.254	1	0.01	0.01	0.02
1X	30	9.881	-0.264	-0.180	0.000	-0.077	-0.348	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-43.592	-3.517	0.000	0.000	-0.000	0.037	1	0.01	0.05	0.05
7	30	-37.759	-2.979	0.000	0.000	-0.000	0.013	1	0.01	0.04	0.04
8	30	-46.629	-3.840	0.000	0.000	-0.000	0.049	1	0.01	0.05	0.05
1A	40	-23.288	-1.150	0.181	0.000	0.095	-0.012	1	0.00	0.03	0.03
1B	40	-23.288	-0.705	0.181	0.000	0.095	-0.265	1	0.00	0.03	0.04
1C	40	-23.288	-1.150	-0.181	0.000	-0.095	-0.012	1	0.00	0.03	0.03
1D	40	-23.288	-0.705	-0.181	0.000	-0.095	-0.265	1	0.00	0.03	0.04
1E	40	-5.680	-1.150	0.181	0.000	0.095	-0.012	1	0.00	0.01	0.01
1F	40	-5.680	-0.705	0.181	0.000	0.095	-0.265	1	0.00	0.01	0.02
1G	40	-5.680	-1.150	-0.181	0.000	-0.095	-0.012	1	0.00	0.01	0.01
1H	40	-5.680	-0.705	-0.181	0.000	-0.095	-0.265	1	0.00	0.01	0.02
1I	40	-22.139	-1.127	0.601	0.000	0.316	-0.025	1	0.00	0.02	0.04
1J	40	-22.139	-0.729	0.601	0.000	0.316	-0.252	1	0.00	0.02	0.05
1K	40	-22.139	-1.127	-0.600	0.000	-0.316	-0.025	1	0.00	0.02	0.04
1L	40	-22.139	-0.729	-0.600	0.000	-0.316	-0.252	1	0.00	0.02	0.05
1M	40	-6.829	-1.127	0.601	0.000	0.316	-0.025	1	0.00	0.01	0.03
1N	40	-6.829	-0.729	0.601	0.000	0.316	-0.252	1	0.00	0.01	0.03
1O	40	-6.829	-1.127	-0.600	0.000	-0.316	-0.025	1	0.00	0.01	0.03
1P	40	-6.829	-0.729	-0.600	0.000	-0.316	-0.252	1	0.00	0.01	0.03
1Q	40	-38.838	-1.567	0.180	0.000	0.095	0.225	1	0.01	0.04	0.05
1R	40	-38.838	-0.288	0.180	0.000	0.095	-0.502	1	0.00	0.04	0.06
1S	40	-38.838	-1.567	-0.180	0.000	-0.095	0.225	1	0.01	0.04	0.05
1T	40	-38.838	-0.288	-0.180	0.000	-0.095	-0.502	1	0.00	0.04	0.06
1U	40	9.870	-1.567	0.180	0.000	0.095	0.225	1	0.01	0.01	0.02
1V	40	9.870	-0.288	0.180	0.000	0.095	-0.502	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	9.870	-1.567	-0.180	0.000	-0.095	0.225	1	0.01	0.01	0.02
1X	40	9.870	-0.288	-0.180	0.000	-0.095	-0.502	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-43.606	-3.548	0.000	0.000	-0.000	-0.316	1	0.01	0.05	0.06
7	40	-37.772	-3.010	0.000	0.000	-0.000	-0.286	1	0.01	0.04	0.05
8	40	-46.642	-3.871	0.000	0.000	-0.000	-0.337	1	0.01	0.05	0.06
1A	50	-23.299	-1.174	0.181	0.000	0.113	-0.087	1	0.00	0.03	0.03
1B	50	-23.299	-0.729	0.181	0.000	0.113	-0.378	1	0.00	0.03	0.04
1C	50	-23.299	-1.174	-0.181	0.000	-0.113	-0.087	1	0.00	0.03	0.03
1D	50	-23.299	-0.729	-0.181	0.000	-0.113	-0.378	1	0.00	0.03	0.04
1E	50	-5.691	-1.174	0.181	0.000	0.113	-0.087	1	0.00	0.01	0.01
1F	50	-5.691	-0.729	0.181	0.000	0.113	-0.378	1	0.00	0.01	0.02
1G	50	-5.691	-1.174	-0.181	0.000	-0.113	-0.087	1	0.00	0.01	0.01
1H	50	-5.691	-0.729	-0.181	0.000	-0.113	-0.378	1	0.00	0.01	0.02
1I	50	-22.150	-1.151	0.601	0.000	0.376	-0.101	1	0.00	0.02	0.05
1J	50	-22.150	-0.753	0.601	0.000	0.376	-0.364	1	0.00	0.02	0.05
1K	50	-22.150	-1.151	-0.600	0.000	-0.376	-0.101	1	0.00	0.02	0.05
1L	50	-22.150	-0.753	-0.600	0.000	-0.376	-0.364	1	0.00	0.02	0.05
1M	50	-6.840	-1.151	0.601	0.000	0.376	-0.101	1	0.00	0.01	0.03
1N	50	-6.840	-0.753	0.601	0.000	0.376	-0.364	1	0.00	0.01	0.04
1O	50	-6.840	-1.151	-0.600	0.000	-0.376	-0.101	1	0.00	0.01	0.03
1P	50	-6.840	-0.753	-0.600	0.000	-0.376	-0.364	1	0.00	0.01	0.04
1Q	50	-38.849	-1.591	0.180	0.000	0.113	0.194	1	0.01	0.04	0.05

1R	50	-38.849	-0.312	0.180	0.000	0.113	-0.659	1	0.00	0.04	0.07
1S	50	-38.849	-1.591	-0.180	0.000	-0.113	0.194	1	0.01	0.04	0.05
1T	50	-38.849	-0.312	-0.180	0.000	-0.113	-0.659	1	0.00	0.04	0.07
1U	50	9.859	-1.591	0.180	0.000	0.113	0.194	1	0.01	0.01	0.02
1V	50	9.859	-0.312	0.180	0.000	0.113	-0.659	1	0.00	0.01	0.03
1W	50	9.859	-1.591	-0.180	0.000	-0.113	0.194	1	0.01	0.01	0.02
1X	50	9.859	-0.312	-0.180	0.000	-0.113	-0.659	1	0.00	0.01	0.03
2	50	-43.620	-3.579	0.000	0.000	-0.000	-0.673	1	0.01	0.05	0.07
7	50	-37.785	-3.041	0.000	0.000	-0.000	-0.588	1	0.01	0.04	0.06
8	50	-46.655	-3.903	0.000	0.000	-0.000	-0.725	1	0.02	0.05	0.07
1A	60	-23.310	-1.198	0.181	0.000	0.131	-0.165	1	0.00	0.03	0.04
1B	60	-23.310	-0.753	0.181	0.000	0.131	-0.493	1	0.00	0.03	0.05
1C	60	-23.310	-1.198	-0.181	0.000	-0.131	-0.165	1	0.00	0.03	0.04
1D	60	-23.310	-0.753	-0.181	0.000	-0.131	-0.493	1	0.00	0.03	0.05
1E	60	-5.702	-1.198	0.181	0.000	0.131	-0.165	1	0.00	0.01	0.02
1F	60	-5.702	-0.753	0.181	0.000	0.131	-0.493	1	0.00	0.01	0.03
1G	60	-5.702	-1.198	-0.181	0.000	-0.131	-0.165	1	0.00	0.01	0.02
1H	60	-5.702	-0.753	-0.181	0.000	-0.131	-0.493	1	0.00	0.01	0.03
1I	60	-22.161	-1.175	0.601	0.000	0.435	-0.178	1	0.00	0.02	0.05
1J	60	-22.161	-0.777	0.601	0.000	0.435	-0.479	1	0.00	0.02	0.06
1K	60	-22.161	-1.175	-0.600	0.000	-0.435	-0.178	1	0.00	0.02	0.05
1L	60	-22.161	-0.777	-0.600	0.000	-0.435	-0.479	1	0.00	0.02	0.06
1M	60	-6.851	-1.175	0.601	0.000	0.435	-0.178	1	0.00	0.01	0.04
1N	60	-6.851	-0.777	0.601	0.000	0.435	-0.479	1	0.00	0.01	0.04
1O	60	-6.851	-1.175	-0.600	0.000	-0.435	-0.178	1	0.00	0.01	0.04
1P	60	-6.851	-0.777	-0.600	0.000	-0.435	-0.479	1	0.00	0.01	0.04
1Q	60	-38.860	-1.615	0.180	0.000	0.131	0.160	1	0.01	0.04	0.05
1R	60	-38.860	-0.336	0.180	0.000	0.131	-0.817	1	0.00	0.04	0.07
1S	60	-38.860	-1.615	-0.180	0.000	-0.131	0.160	1	0.01	0.04	0.05
1T	60	-38.860	-0.336	-0.180	0.000	-0.131	-0.817	1	0.00	0.04	0.07
1U	60	9.848	-1.615	0.180	0.000	0.131	0.160	1	0.01	0.01	0.02
1V	60	9.848	-0.336	0.180	0.000	0.131	-0.817	1	0.00	0.01	0.04
1W	60	9.848	-1.615	-0.180	0.000	-0.131	0.160	1	0.01	0.01	0.02
1X	60	9.848	-0.336	-0.180	0.000	-0.131	-0.817	1	0.00	0.01	0.04
2	60	-43.634	-3.611	0.000	0.000	-0.000	-1.032	1	0.01	0.05	0.08
7	60	-37.798	-3.073	0.000	0.000	-0.000	-0.894	1	0.01	0.04	0.07
8	60	-46.668	-3.934	0.000	0.000	-0.000	-1.117	1	0.02	0.05	0.08
1A	70	-23.321	-1.223	0.181	0.000	0.149	-0.245	1	0.00	0.03	0.04
1B	70	-23.321	-0.777	0.181	0.000	0.149	-0.610	1	0.00	0.03	0.05
1C	70	-23.321	-1.223	-0.181	0.000	-0.149	-0.245	1	0.00	0.03	0.04
1D	70	-23.321	-0.777	-0.181	0.000	-0.149	-0.610	1	0.00	0.03	0.05
1E	70	-5.713	-1.223	0.181	0.000	0.149	-0.245	1	0.00	0.01	0.02
1F	70	-5.713	-0.777	0.181	0.000	0.149	-0.610	1	0.00	0.01	0.03
1G	70	-5.713	-1.223	-0.181	0.000	-0.149	-0.245	1	0.00	0.01	0.02
1H	70	-5.713	-0.777	-0.181	0.000	-0.149	-0.610	1	0.00	0.01	0.03
1I	70	-22.172	-1.199	0.601	0.000	0.495	-0.258	1	0.00	0.02	0.06
1J	70	-22.172	-0.801	0.601	0.000	0.495	-0.597	1	0.00	0.02	0.07
1K	70	-22.172	-1.199	-0.600	0.000	-0.495	-0.258	1	0.00	0.02	0.06
1L	70	-22.172	-0.801	-0.600	0.000	-0.495	-0.597	1	0.00	0.02	0.07
1M	70	-6.862	-1.199	0.601	0.000	0.495	-0.258	1	0.00	0.01	0.04
1N	70	-6.862	-0.801	0.601	0.000	0.495	-0.597	1	0.00	0.01	0.05
1O	70	-6.862	-1.199	-0.600	0.000	-0.495	-0.258	1	0.00	0.01	0.04
1P	70	-6.862	-0.801	-0.600	0.000	-0.495	-0.597	1	0.00	0.01	0.05
1Q	70	-38.871	-1.639	0.180	0.000	0.149	0.123	1	0.01	0.04	0.05
1R	70	-38.871	-0.360	0.180	0.000	0.149	-0.979	1	0.00	0.04	0.08
1S	70	-38.871	-1.639	-0.180	0.000	-0.149	0.123	1	0.01	0.04	0.05
1T	70	-38.871	-0.360	-0.180	0.000	-0.149	-0.979	1	0.00	0.04	0.08
1U	70	9.837	-1.639	0.180	0.000	0.149	0.123	1	0.01	0.01	0.02
1V	70	9.837	-0.360	0.180	0.000	0.149	-0.979	1	0.00	0.01	0.04
1W	70	9.837	-1.639	-0.180	0.000	-0.149	0.123	1	0.01	0.01	0.02
1X	70	9.837	-0.360	-0.180	0.000	-0.149	-0.979	1	0.00	0.01	0.04
2	70	-43.648	-3.642	0.000	0.000	-0.000	-1.395	1	0.01	0.05	0.09
7	70	-37.811	-3.104	0.000	0.000	-0.000	-1.203	1	0.01	0.04	0.07
8	70	-46.681	-3.965	0.000	0.000	-0.000	-1.512	1	0.02	0.05	0.09
1A	80	-23.332	-1.247	0.181	0.000	0.167	-0.328	1	0.00	0.03	0.04
1B	80	-23.332	-0.801	0.181	0.000	0.167	-0.730	1	0.00	0.03	0.05
1C	80	-23.332	-1.247	-0.181	0.000	-0.167	-0.328	1	0.00	0.03	0.04
1D	80	-23.332	-0.801	-0.181	0.000	-0.167	-0.730	1	0.00	0.03	0.05
1E	80	-5.724	-1.247	0.181	0.000	0.167	-0.328	1	0.00	0.01	0.02
1F	80	-5.724	-0.801	0.181	0.000	0.167	-0.730	1	0.00	0.01	0.03
1G	80	-5.724	-1.247	-0.181	0.000	-0.167	-0.328	1	0.00	0.01	0.02
1H	80	-5.724	-0.801	-0.181	0.000	-0.167	-0.730	1	0.00	0.01	0.03
1I	80	-22.183	-1.223	0.601	0.000	0.554	-0.341	1	0.00	0.02	0.06
1J	80	-22.183	-0.825	0.601	0.000	0.554	-0.717	1	0.00	0.02	0.07
1K	80	-22.183	-1.223	-0.600	0.000	-0.554	-0.341	1	0.00	0.02	0.06
1L	80	-22.183	-0.825	-0.600	0.000	-0.554	-0.717	1	0.00	0.02	0.07
1M	80	-6.873	-1.223	0.601	0.000	0.554	-0.341	1	0.00	0.01	0.05
1N	80	-6.873	-0.825	0.601	0.000	0.554	-0.717	1	0.00	0.01	0.06
1O	80	-6.873	-1.223	-0.600	0.000	-0.554	-0.341	1	0.00	0.01	0.05
1P	80	-6.873	-0.825	-0.600	0.000	-0.554	-0.717	1	0.00	0.01	0.06
1Q	80	-38.882	-1.664	0.180	0.000	0.167	0.085	1	0.01	0.04	0.05
1R	80	-38.882	-0.384	0.180	0.000	0.167	-1.142	1	0.00	0.04	0.08
1S	80	-38.882	-1.664	-0.180	0.000	-0.167	0.085	1	0.01	0.04	0.05
1T	80	-38.882	-0.384	-0.180	0.000	-0.167	-1.142	1	0.00	0.04	0.08
1U	80	9.826	-1.664	0.180	0.000	0.167	0.085	1	0.01	0.01	0.02
1V	80	9.826	-0.384	0.180	0.000	0.167	-1.142	1	0.00	0.01	0.05
1W	80	9.826	-1.664	-0.180	0.000	-0.167	0.085	1	0.01	0.01	0.02
1X	80	9.826	-0.384	-0.180	0.000	-0.167	-1.142	1	0.00	0.01	0.05
2	80	-43.662	-3.673	0.000	0.000	-0.000	-1.761	1	0.01	0.05	0.10
7	80	-37.824	-3.135	0.000	0.000	-0.000	-1.515	1	0.01	0.04	0.08
8	80	-46.694	-3.996	0.000	0.000	-0.000	-1.910	1	0.02	0.05	0.10
1A	90	-23.343	-1.271	0.181	0.000	0.185	-0.413	1	0.00	0.03	0.05
1B	90	-23.343	-0.825	0.181	0.000	0.185	-0.852	1	0.00	0.03	0.06
1C	90	-23.343	-1.271	-0.181	0.000	-0.185	-0.413	1	0.00	0.03	0.05

1D	90	-23.343	-0.825	-0.181	0.000	-0.185	-0.852	1	0.00	0.03	0.06
1E	90	-5.735	-1.271	0.181	0.000	0.185	-0.413	1	0.00	0.01	0.03
1F	90	-5.735	-0.825	0.181	0.000	0.185	-0.852	1	0.00	0.01	0.04
1G	90	-5.735	-1.271	-0.181	0.000	-0.185	-0.413	1	0.00	0.01	0.03
1H	90	-5.735	-0.825	-0.181	0.000	-0.185	-0.852	1	0.00	0.01	0.04
1I	90	-22.194	-1.247	0.601	0.000	0.614	-0.426	1	0.00	0.02	0.07
1J	90	-22.194	-0.849	0.601	0.000	0.614	-0.839	1	0.00	0.02	0.08
1K	90	-22.194	-1.247	-0.600	0.000	-0.614	-0.426	1	0.00	0.02	0.07
1L	90	-22.194	-0.849	-0.600	0.000	-0.614	-0.839	1	0.00	0.02	0.08
1M	90	-6.884	-1.247	0.601	0.000	0.614	-0.426	1	0.00	0.01	0.05
1N	90	-6.884	-0.849	0.601	0.000	0.614	-0.839	1	0.00	0.01	0.06
1O	90	-6.884	-1.247	-0.600	0.000	-0.614	-0.426	1	0.00	0.01	0.05
1P	90	-6.884	-0.849	-0.600	0.000	-0.614	-0.839	1	0.00	0.01	0.06
1Q	90	-38.893	-1.688	0.180	0.000	0.184	0.043	1	0.01	0.04	0.05
1R	90	-38.893	-0.408	0.180	0.000	0.184	-1.308	1	0.00	0.04	0.09
1S	90	-38.893	-1.688	-0.180	0.000	-0.184	0.043	1	0.01	0.04	0.05
1T	90	-38.893	-0.408	-0.180	0.000	-0.184	-1.308	1	0.00	0.04	0.09
1U	90	9.815	-1.688	0.180	0.000	0.184	0.043	1	0.01	0.01	0.02
1V	90	9.815	-0.408	0.180	0.000	0.184	-1.308	1	0.00	0.01	0.06
1W	90	9.815	-1.688	-0.180	0.000	-0.184	0.043	1	0.01	0.01	0.02
1X	90	9.815	-0.408	-0.180	0.000	-0.184	-1.308	1	0.00	0.01	0.06
2	90	-43.676	-3.705	0.000	0.000	-0.000	-2.130	1	0.01	0.05	0.11
7	90	-37.837	-3.167	0.000	0.000	-0.000	-1.830	1	0.01	0.04	0.09
8	90	-46.707	-4.028	0.000	0.000	-0.000	-2.312	1	0.02	0.05	0.11
1A	100	-23.354	-1.295	0.181	0.000	0.202	-0.500	1	0.01	0.03	0.05
1B	100	-23.354	-0.849	0.181	0.000	0.202	-0.977	1	0.00	0.03	0.06
1C	100	-23.354	-1.295	-0.181	0.000	-0.202	-0.500	1	0.01	0.03	0.05
1D	100	-23.354	-0.849	-0.181	0.000	-0.202	-0.977	1	0.00	0.03	0.06
1E	100	-5.746	-1.295	0.181	0.000	0.202	-0.500	1	0.01	0.01	0.03
1F	100	-5.746	-0.849	0.181	0.000	0.202	-0.977	1	0.00	0.01	0.04
1G	100	-5.746	-1.295	-0.181	0.000	-0.202	-0.500	1	0.01	0.01	0.03
1H	100	-5.746	-0.849	-0.181	0.000	-0.202	-0.977	1	0.00	0.01	0.04
1I	100	-22.205	-1.271	0.601	0.000	0.673	-0.513	1	0.00	0.02	0.07
1J	100	-22.205	-0.873	0.601	0.000	0.673	-0.964	1	0.00	0.02	0.09
1K	100	-22.205	-1.271	-0.600	0.000	-0.673	-0.513	1	0.00	0.02	0.07
1L	100	-22.205	-0.873	-0.600	0.000	-0.673	-0.964	1	0.00	0.02	0.09
1M	100	-6.895	-1.271	0.601	0.000	0.673	-0.513	1	0.00	0.01	0.06
1N	100	-6.895	-0.873	0.601	0.000	0.673	-0.964	1	0.00	0.01	0.07
1O	100	-6.895	-1.271	-0.600	0.000	-0.673	-0.513	1	0.00	0.01	0.06
1P	100	-6.895	-0.873	-0.600	0.000	-0.673	-0.964	1	0.00	0.01	0.07
1Q	100	-38.904	-1.712	0.180	0.000	0.202	-0.000	1	0.01	0.04	0.05
1R	100	-38.904	-0.432	0.180	0.000	0.202	-1.477	1	0.00	0.04	0.09
1S	100	-38.904	-1.712	-0.180	0.000	-0.202	-0.000	1	0.01	0.04	0.05
1T	100	-38.904	-0.432	-0.180	0.000	-0.202	-1.477	1	0.00	0.04	0.09
1U	100	9.804	-1.712	0.180	0.000	0.202	-0.000	1	0.01	0.01	0.02
1V	100	9.804	-0.432	0.180	0.000	0.202	-1.477	1	0.00	0.01	0.06
1W	100	9.804	-1.712	-0.180	0.000	-0.202	-0.000	1	0.01	0.01	0.02
1X	100	9.804	-0.432	-0.180	0.000	-0.202	-1.477	1	0.00	0.01	0.06
2	100	-43.690	-3.736	0.000	0.000	-0.000	-2.502	1	0.01	0.05	0.11
7	100	-37.850	-3.198	0.000	0.000	-0.000	-2.148	1	0.01	0.04	0.10
8	100	-46.720	-4.059	0.000	0.000	-0.000	-2.716	1	0.02	0.05	0.12

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-23.354	0.202	-0.500	1	0.7721	0.9851	0.9922	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1B	-23.354	0.202	-0.977	1	0.7721	0.9851	0.9967	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1C	-23.354	-0.202	-0.500	1	0.7721	0.9851	0.9922	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1D	-23.354	-0.202	-0.977	1	0.7721	0.9851	0.9967	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1E	-5.746	0.202	-0.500	1	0.7721	0.9963	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1F	-5.746	0.202	-0.977	1	0.7721	0.9963	0.9992	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1G	-5.746	-0.202	-0.500	1	0.7721	0.9963	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1H	-5.746	-0.202	-0.977	1	0.7721	0.9963	0.9992	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1I	-22.205	0.673	-0.513	1	0.7721	0.9858	0.9931	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1J	-22.205	0.673	-0.964	1	0.7721	0.9858	0.9967	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1K	-22.205	-0.673	-0.513	1	0.7721	0.9858	0.9931	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1L	-22.205	-0.673	-0.964	1	0.7721	0.9858	0.9967	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1M	-6.895	0.673	-0.513	1	0.7721	0.9956	0.9979	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1N	-6.895	0.673	-0.964	1	0.7721	0.9956	0.9990	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1O	-6.895	-0.673	-0.513	1	0.7721	0.9956	0.9979	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1P	-6.895	-0.673	-0.964	1	0.7721	0.9956	0.9990	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1Q	-38.904	0.202	0.327	1	0.7721	0.9751	0.9994	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1R	-38.904	0.202	-1.477	1	0.7721	0.9751	0.9965	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
1S	-38.904	-0.202	0.327	1	0.7721	0.9751	0.9994	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1T	-38.904	-0.202	-1.477	1	0.7721	0.9751	0.9965	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
2	-43.690	-0.000	-2.502	1	0.7721	0.9897	0.9867	--	--	0.06	--	0.13	Snell. 'zx'= 38
7	-37.850	-0.000	-2.148	1	0.7721	0.9910	0.9888	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
8	-46.720	-0.000	-2.716	1	0.7721	0.9890	0.9855	--	--	0.07	--	0.14	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 46 NI 4686 NF 4687 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T. -----	I.R.n. -----	I.R. -----	Nota

1A	0	-14.348	0.027	0.639	0.000	0.504	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1B	0	-14.348	0.215	0.639	0.000	0.504	-0.106	1	0.00	0.02	0.05
1C	0	-14.348	0.027	-0.638	0.000	-0.502	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1D	0	-14.348	0.215	-0.638	0.000	-0.502	-0.106	1	0.00	0.02	0.05
1E	0	-2.730	0.027	0.639	0.000	0.504	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1F	0	-2.730	0.215	0.639	0.000	0.504	-0.106	1	0.00	0.00	0.03
1G	0	-2.730	0.027	-0.638	0.000	-0.502	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1H	0	-2.730	0.215	-0.638	0.000	-0.502	-0.106	1	0.00	0.00	0.03
1I	0	-14.914	-0.029	0.374	0.000	0.298	0.114	1	0.00	0.02	0.04
1J	0	-14.914	0.271	0.374	0.000	0.298	-0.159	1	0.00	0.02	0.04
1K	0	-14.914	-0.029	-0.373	0.000	-0.297	0.114	1	0.00	0.02	0.04
1L	0	-14.914	0.271	-0.373	0.000	-0.297	-0.159	1	0.00	0.02	0.04
1M	0	-2.164	-0.029	0.374	0.000	0.298	0.114	1	0.00	0.00	0.02
1N	0	-2.164	0.271	0.374	0.000	0.298	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1O	0	-2.164	-0.029	-0.373	0.000	-0.297	0.114	1	0.00	0.00	0.02
1P	0	-2.164	0.271	-0.373	0.000	-0.297	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1Q	0	-26.496	0.025	0.244	0.000	0.189	0.044	1	0.00	0.03	0.04
1R	0	-26.496	0.217	0.244	0.000	0.189	-0.089	1	0.00	0.03	0.04
1S	0	-26.496	0.025	-0.243	0.000	-0.187	0.044	1	0.00	0.03	0.04
1T	0	-26.496	0.217	-0.243	0.000	-0.187	-0.089	1	0.00	0.03	0.04
1U	0	9.418	0.025	0.244	0.000	0.189	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1V	0	9.418	0.217	0.244	0.000	0.189	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
1W	0	9.418	0.025	-0.243	0.000	-0.187	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1X	0	9.418	0.217	-0.243	0.000	-0.187	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
2	0	-22.120	0.110	0.001	0.000	0.001	-0.049	1	0.00	0.02	0.03
7	0	-19.690	0.121	0.001	0.000	0.001	-0.045	1	0.00	0.02	0.02
8	0	-24.000	0.104	0.001	0.000	0.002	-0.052	1	0.00	0.03	0.03
1A	10	-14.358	0.003	0.639	0.000	0.439	0.062	1	0.00	0.02	0.04
1B	10	-14.358	0.191	0.639	0.000	0.439	-0.085	1	0.00	0.02	0.04
1C	10	-14.358	0.003	-0.638	0.000	-0.438	0.062	1	0.00	0.02	0.04
1D	10	-14.358	0.191	-0.638	0.000	-0.438	-0.085	1	0.00	0.02	0.04
1E	10	-2.741	0.003	0.639	0.000	0.439	0.062	1	0.00	0.00	0.03
1F	10	-2.741	0.191	0.639	0.000	0.439	-0.085	1	0.00	0.00	0.03
1G	10	-2.741	0.003	-0.638	0.000	-0.438	0.062	1	0.00	0.00	0.03
1H	10	-2.741	0.191	-0.638	0.000	-0.438	-0.085	1	0.00	0.00	0.03
1I	10	-14.925	-0.053	0.374	0.000	0.260	0.110	1	0.00	0.02	0.03
1J	10	-14.925	0.247	0.374	0.000	0.260	-0.133	1	0.00	0.02	0.03
1K	10	-14.925	-0.053	-0.373	0.000	-0.259	0.110	1	0.00	0.02	0.03
1L	10	-14.925	0.247	-0.373	0.000	-0.259	-0.133	1	0.00	0.02	0.03
1M	10	-2.174	-0.053	0.374	0.000	0.260	0.110	1	0.00	0.00	0.02
1N	10	-2.174	0.247	0.374	0.000	0.260	-0.133	1	0.00	0.00	0.02
1O	10	-2.174	-0.053	-0.373	0.000	-0.259	0.110	1	0.00	0.00	0.02
1P	10	-2.174	0.247	-0.373	0.000	-0.259	-0.133	1	0.00	0.00	0.02
1Q	10	-26.507	0.001	0.244	0.000	0.164	0.045	1	0.00	0.03	0.04
1R	10	-26.507	0.193	0.244	0.000	0.164	-0.069	1	0.00	0.03	0.04
1S	10	-26.507	0.001	-0.243	0.000	-0.163	0.045	1	0.00	0.03	0.04
1T	10	-26.507	0.193	-0.243	0.000	-0.163	-0.069	1	0.00	0.03	0.04
1U	10	9.408	0.001	0.244	0.000	0.164	0.045	1	0.00	0.01	0.02
1V	10	9.408	0.193	0.244	0.000	0.164	-0.069	1	0.00	0.01	0.02
1W	10	9.408	0.001	-0.243	0.000	-0.163	0.045	1	0.00	0.01	0.02
1X	10	9.408	0.193	-0.243	0.000	-0.163	-0.069	1	0.00	0.01	0.02
2	10	-22.133	0.079	0.001	0.000	0.001	-0.040	1	0.00	0.02	0.03
7	10	-19.703	0.090	0.001	0.000	0.001	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	10	-24.013	0.073	0.001	0.000	0.002	-0.043	1	0.00	0.03	0.03
1A	20	-14.368	-0.021	0.639	0.000	0.375	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1B	20	-14.368	0.167	0.639	0.000	0.375	-0.067	1	0.00	0.02	0.04
1C	20	-14.368	-0.021	-0.638	0.000	-0.374	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1D	20	-14.368	0.167	-0.638	0.000	-0.374	-0.067	1	0.00	0.02	0.04
1E	20	-2.751	-0.021	0.639	0.000	0.375	0.061	1	0.00	0.00	0.02
1F	20	-2.751	0.167	0.639	0.000	0.375	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1G	20	-2.751	-0.021	-0.638	0.000	-0.374	0.061	1	0.00	0.00	0.02
1H	20	-2.751	0.167	-0.638	0.000	-0.374	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1I	20	-14.935	-0.077	0.374	0.000	0.223	0.103	1	0.00	0.02	0.03
1J	20	-14.935	0.223	0.374	0.000	0.223	-0.109	1	0.00	0.02	0.03
1K	20	-14.935	-0.077	-0.373	0.000	-0.221	0.103	1	0.00	0.02	0.03
1L	20	-14.935	0.223	-0.373	0.000	-0.221	-0.109	1	0.00	0.02	0.03
1M	20	-2.184	-0.077	0.374	0.000	0.223	0.103	1	0.00	0.00	0.02
1N	20	-2.184	0.223	0.374	0.000	0.223	-0.109	1	0.00	0.00	0.02
1O	20	-2.184	-0.077	-0.373	0.000	-0.221	0.103	1	0.00	0.00	0.02
1P	20	-2.184	0.223	-0.373	0.000	-0.221	-0.109	1	0.00	0.00	0.02
1Q	20	-26.517	-0.024	0.244	0.000	0.140	0.044	1	0.00	0.03	0.04
1R	20	-26.517	0.169	0.244	0.000	0.140	-0.050	1	0.00	0.03	0.04
1S	20	-26.517	-0.024	-0.243	0.000	-0.139	0.044	1	0.00	0.03	0.04
1T	20	-26.517	0.169	-0.243	0.000	-0.139	-0.050	1	0.00	0.03	0.04
1U	20	9.398	-0.024	0.244	0.000	0.140	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1V	20	9.398	0.169	0.244	0.000	0.140	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	9.398	-0.024	-0.243	0.000	-0.139	0.044	1	0.00	0.01	0.02
1X	20	9.398	0.169	-0.243	0.000	-0.139	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-22.146	0.047	0.001	0.000	0.001	-0.034	1	0.00	0.02	0.03
7	20	-19.716	0.058	0.001	0.000	0.001	-0.027	1	0.00	0.02	0.02
8	20	-24.026	0.042	0.001	0.000	0.001	-0.037	1	0.00	0.03	0.03
1A	30	-14.378	-0.045	0.639	0.000	0.311	0.058	1	0.00	0.02	0.03
1B	30	-14.378	0.143	0.639	0.000	0.311	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-14.378	-0.045	-0.638	0.000	-0.310	0.058	1	0.00	0.02	0.03
1D	30	-14.378	0.143	-0.638	0.000	-0.310	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-2.761	-0.045	0.639	0.000	0.311	0.058	1	0.00	0.00	0.02
1F	30	-2.761	0.143	0.639	0.000	0.311	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-2.761	-0.045	-0.638	0.000	-0.310	0.058	1	0.00	0.00	0.02
1H	30	-2.761	0.143	-0.638	0.000	-0.310	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-14.945	-0.101	0.374	0.000	0.185	0.094	1	0.00	0.02	0.03
1J	30	-14.945	0.199	0.374	0.000	0.185	-0.088	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-14.945	-0.101	-0.373	0.000	-0.184	0.094	1	0.00	0.02	0.03
1L	30	-14.945	0.199	-0.373	0.000	-0.184	-0.088	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.195	-0.101	0.374	0.000	0.185	0.094	1	0.00	0.00	0.01
1N	30	-2.195	0.199	0.374	0.000	0.185	-0.088	1	0.00	0.00	0.01

1O	30	-2.195	-0.101	-0.373	0.000	-0.184	0.094	1	0.00	0.00	0.01
1P	30	-2.195	0.199	-0.373	0.000	-0.184	-0.088	1	0.00	0.00	0.01
1Q	30	-26.527	-0.048	0.244	0.000	0.115	0.041	1	0.00	0.03	0.04
1R	30	-26.527	0.145	0.244	0.000	0.115	-0.035	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-26.527	-0.048	-0.243	0.000	-0.114	0.041	1	0.00	0.03	0.04
1T	30	-26.527	0.145	-0.243	0.000	-0.114	-0.035	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	9.388	-0.048	0.244	0.000	0.115	0.041	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	9.388	0.145	0.244	0.000	0.115	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.388	-0.048	-0.243	0.000	-0.114	0.041	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	9.388	0.145	-0.243	0.000	-0.114	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-22.159	0.016	0.001	0.000	0.001	-0.031	1	0.00	0.02	0.03
7	30	-19.729	0.027	0.001	0.000	0.001	-0.022	1	0.00	0.02	0.02
8	30	-24.039	0.010	0.001	0.000	0.001	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
1A	40	-14.389	-0.069	0.639	0.000	0.247	0.052	1	0.00	0.02	0.03
1B	40	-14.389	0.119	0.639	0.000	0.247	-0.039	1	0.00	0.02	0.03
1C	40	-14.389	-0.069	-0.638	0.000	-0.246	0.052	1	0.00	0.02	0.03
1D	40	-14.389	0.119	-0.638	0.000	-0.246	-0.039	1	0.00	0.02	0.03
1E	40	-2.772	-0.069	0.639	0.000	0.247	0.052	1	0.00	0.00	0.02
1F	40	-2.772	0.119	0.639	0.000	0.247	-0.039	1	0.00	0.00	0.02
1G	40	-2.772	-0.069	-0.638	0.000	-0.246	0.052	1	0.00	0.00	0.02
1H	40	-2.772	0.119	-0.638	0.000	-0.246	-0.039	1	0.00	0.00	0.02
1I	40	-14.955	-0.125	0.374	0.000	0.147	0.083	1	0.00	0.02	0.03
1J	40	-14.955	0.175	0.374	0.000	0.147	-0.070	1	0.00	0.02	0.03
1K	40	-14.955	-0.125	-0.373	0.000	-0.146	0.083	1	0.00	0.02	0.03
1L	40	-14.955	0.175	-0.373	0.000	-0.146	-0.070	1	0.00	0.02	0.03
1M	40	-2.205	-0.125	0.374	0.000	0.147	0.083	1	0.00	0.00	0.01
1N	40	-2.205	0.175	0.374	0.000	0.147	-0.070	1	0.00	0.00	0.01
1O	40	-2.205	-0.125	-0.373	0.000	-0.146	0.083	1	0.00	0.00	0.01
1P	40	-2.205	0.175	-0.373	0.000	-0.146	-0.070	1	0.00	0.00	0.01
1Q	40	-26.538	-0.072	0.244	0.000	0.091	0.035	1	0.00	0.03	0.04
1R	40	-26.538	0.121	0.244	0.000	0.091	-0.021	1	0.00	0.03	0.04
1S	40	-26.538	-0.072	-0.243	0.000	-0.090	0.035	1	0.00	0.03	0.04
1T	40	-26.538	0.121	-0.243	0.000	-0.090	-0.021	1	0.00	0.03	0.04
1U	40	9.377	-0.072	0.244	0.000	0.091	0.035	1	0.00	0.01	0.02
1V	40	9.377	0.121	0.244	0.000	0.091	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1W	40	9.377	-0.072	-0.243	0.000	-0.090	0.035	1	0.00	0.01	0.02
1X	40	9.377	0.121	-0.243	0.000	-0.090	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
2	40	-22.172	-0.015	0.001	0.000	0.001	-0.031	1	0.00	0.02	0.03
7	40	-19.742	-0.004	0.001	0.000	0.001	-0.021	1	0.00	0.02	0.02
8	40	-24.052	-0.021	0.001	0.000	0.001	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
1A	50	-14.399	-0.094	0.639	0.000	0.183	0.044	1	0.00	0.02	0.03
1B	50	-14.399	0.095	0.639	0.000	0.183	-0.028	1	0.00	0.02	0.03
1C	50	-14.399	-0.094	-0.638	0.000	-0.182	0.044	1	0.00	0.02	0.03
1D	50	-14.399	0.095	-0.638	0.000	-0.182	-0.028	1	0.00	0.02	0.03
1E	50	-2.782	-0.094	0.639	0.000	0.183	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1F	50	-2.782	0.095	0.639	0.000	0.183	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1G	50	-2.782	-0.094	-0.638	0.000	-0.182	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1H	50	-2.782	0.095	-0.638	0.000	-0.182	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1I	50	-14.966	-0.149	0.374	0.000	0.109	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1J	50	-14.966	0.150	0.374	0.000	0.109	-0.053	1	0.00	0.02	0.02
1K	50	-14.966	-0.149	-0.373	0.000	-0.108	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1L	50	-14.966	0.150	-0.373	0.000	-0.108	-0.053	1	0.00	0.02	0.02
1M	50	-2.215	-0.149	0.374	0.000	0.109	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1N	50	-2.215	0.150	0.374	0.000	0.109	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1O	50	-2.215	-0.149	-0.373	0.000	-0.108	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1P	50	-2.215	0.150	-0.373	0.000	-0.108	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1Q	50	-26.548	-0.096	0.244	0.000	0.066	0.026	1	0.00	0.03	0.03
1R	50	-26.548	0.097	0.244	0.000	0.066	-0.010	1	0.00	0.03	0.03
1S	50	-26.548	-0.096	-0.243	0.000	-0.065	0.026	1	0.00	0.03	0.03
1T	50	-26.548	0.097	-0.243	0.000	-0.065	-0.010	1	0.00	0.03	0.03
1U	50	9.367	-0.096	0.244	0.000	0.066	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1V	50	9.367	0.097	0.244	0.000	0.066	-0.010	1	0.00	0.01	0.01
1W	50	9.367	-0.096	-0.243	0.000	-0.065	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1X	50	9.367	0.097	-0.243	0.000	-0.065	-0.010	1	0.00	0.01	0.01
2	50	-22.185	-0.047	0.001	0.000	0.001	-0.034	1	0.00	0.02	0.03
7	50	-19.755	-0.036	0.001	0.000	0.001	-0.023	1	0.00	0.02	0.02
8	50	-24.065	-0.052	0.001	0.000	0.001	-0.039	1	0.00	0.03	0.03
1A	60	-14.409	-0.118	0.639	0.000	0.119	0.033	1	0.00	0.02	0.02
1B	60	-14.409	0.071	0.639	0.000	0.119	-0.020	1	0.00	0.02	0.02
1C	60	-14.409	-0.118	-0.638	0.000	-0.118	0.033	1	0.00	0.02	0.02
1D	60	-14.409	0.071	-0.638	0.000	-0.118	-0.020	1	0.00	0.02	0.02
1E	60	-2.792	-0.118	0.639	0.000	0.119	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1F	60	-2.792	0.071	0.639	0.000	0.119	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1G	60	-2.792	-0.118	-0.638	0.000	-0.118	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1H	60	-2.792	0.071	-0.638	0.000	-0.118	-0.020	1	0.00	0.00	0.01
1I	60	-14.976	-0.173	0.374	0.000	0.071	0.053	1	0.00	0.02	0.02
1J	60	-14.976	0.126	0.374	0.000	0.071	-0.039	1	0.00	0.02	0.02
1K	60	-14.976	-0.173	-0.373	0.000	-0.071	0.053	1	0.00	0.02	0.02
1L	60	-14.976	0.126	-0.373	0.000	-0.071	-0.039	1	0.00	0.02	0.02
1M	60	-2.226	-0.173	0.374	0.000	0.071	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1N	60	-2.226	0.126	0.374	0.000	0.071	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1O	60	-2.226	-0.173	-0.373	0.000	-0.071	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1P	60	-2.226	0.126	-0.373	0.000	-0.071	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1Q	60	-26.558	-0.120	0.244	0.000	0.042	0.015	1	0.00	0.03	0.03
1R	60	-26.558	0.073	0.244	0.000	0.042	-0.002	1	0.00	0.03	0.03
1S	60	-26.558	-0.120	-0.243	0.000	-0.041	0.015	1	0.00	0.03	0.03
1T	60	-26.558	0.073	-0.243	0.000	-0.041	-0.002	1	0.00	0.03	0.03
1U	60	9.357	-0.120	0.244	0.000	0.042	0.015	1	0.00	0.01	0.01
1V	60	9.357	0.073	0.244	0.000	0.042	-0.002	1	0.00	0.01	0.01
1W	60	9.357	-0.120	-0.243	0.000	-0.041	0.015	1	0.00	0.01	0.01
1X	60	9.357	0.073	-0.243	0.000	-0.041	-0.002	1	0.00	0.01	0.01
2	60	-22.198	-0.078	0.001	0.000	0.001	-0.040	1	0.00	0.02	0.03
7	60	-19.768	-0.067	0.001	0.000	0.001	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
8	60	-24.078	-0.084	0.001	0.000	0.001	-0.046	1	0.00	0.03	0.03

1A	70	-14.420	-0.142	0.639	0.000	0.055	0.020	1	0.00	0.02	0.02
1B	70	-14.420	0.046	0.639	0.000	0.055	-0.014	1	0.00	0.02	0.02
1C	70	-14.420	-0.142	-0.638	0.000	-0.054	0.020	1	0.00	0.02	0.02
1D	70	-14.420	0.046	-0.638	0.000	-0.054	-0.014	1	0.00	0.02	0.02
1E	70	-2.803	-0.142	0.639	0.000	0.055	0.020	1	0.00	0.00	0.01
1F	70	-2.803	0.046	0.639	0.000	0.055	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1G	70	-2.803	-0.142	-0.638	0.000	-0.054	0.020	1	0.00	0.00	0.01
1H	70	-2.803	0.046	-0.638	0.000	-0.054	-0.014	1	0.00	0.00	0.01
1I	70	-14.986	-0.198	0.374	0.000	0.034	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1J	70	-14.986	0.102	0.374	0.000	0.034	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1K	70	-14.986	-0.198	-0.373	0.000	-0.033	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1L	70	-14.986	0.102	-0.373	0.000	-0.033	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1M	70	-2.236	-0.198	0.374	0.000	0.034	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1N	70	-2.236	0.102	0.374	0.000	0.034	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1O	70	-2.236	-0.198	-0.373	0.000	-0.033	0.034	1	0.00	0.00	0.01
1P	70	-2.236	0.102	-0.373	0.000	-0.033	-0.028	1	0.00	0.00	0.00
1Q	70	-26.569	-0.144	0.244	0.000	0.017	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1R	70	-26.569	0.049	0.244	0.000	0.017	0.004	1	0.00	0.03	0.03
1S	70	-26.569	-0.144	-0.243	0.000	-0.016	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1T	70	-26.569	0.049	-0.243	0.000	-0.016	0.004	1	0.00	0.03	0.03
1U	70	9.346	-0.144	0.244	0.000	0.017	0.002	1	0.00	0.01	0.01
1V	70	9.346	0.049	0.244	0.000	0.017	0.004	1	0.00	0.01	0.01
1W	70	9.346	-0.144	-0.243	0.000	-0.016	0.002	1	0.00	0.01	0.01
1X	70	9.346	0.049	-0.243	0.000	-0.016	0.004	1	0.00	0.01	0.01
2	70	-22.211	-0.109	0.001	0.000	0.001	-0.049	1	0.00	0.02	0.03
7	70	-19.781	-0.098	0.001	0.000	0.001	-0.037	1	0.00	0.02	0.02
8	70	-24.091	-0.115	0.001	0.000	0.001	-0.056	1	0.00	0.03	0.03
1A	80	-14.430	-0.166	0.639	0.000	-0.010	0.005	1	0.00	0.02	0.02
1B	80	-14.430	0.022	0.639	0.000	-0.010	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1C	80	-14.430	-0.166	-0.638	0.000	0.010	0.005	1	0.00	0.02	0.02
1D	80	-14.430	0.022	-0.638	0.000	0.010	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1E	80	-2.813	-0.166	0.639	0.000	-0.010	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1F	80	-2.813	0.022	0.639	0.000	-0.010	-0.010	1	0.00	0.00	0.00
1G	80	-2.813	-0.166	-0.638	0.000	0.010	0.005	1	0.00	0.00	0.00
1H	80	-2.813	0.022	-0.638	0.000	0.010	-0.010	1	0.00	0.00	0.00
1I	80	-14.997	-0.222	0.374	0.000	-0.004	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1J	80	-14.997	0.078	0.374	0.000	-0.004	-0.019	1	0.00	0.02	0.02
1K	80	-14.997	-0.222	-0.373	0.000	0.005	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1L	80	-14.997	0.078	-0.373	0.000	0.005	-0.019	1	0.00	0.02	0.02
1M	80	-2.246	-0.222	0.374	0.000	-0.004	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1N	80	-2.246	0.078	0.374	0.000	-0.004	-0.019	1	0.00	0.00	0.00
1O	80	-2.246	-0.222	-0.373	0.000	0.005	0.013	1	0.00	0.00	0.00
1P	80	-2.246	0.078	-0.373	0.000	0.005	-0.019	1	0.00	0.00	0.00
1Q	80	-26.579	-0.168	0.244	0.000	-0.008	-0.013	1	0.00	0.03	0.03
1R	80	-26.579	0.025	0.244	0.000	-0.008	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1S	80	-26.579	-0.168	-0.243	0.000	0.008	-0.013	1	0.00	0.03	0.03
1T	80	-26.579	0.025	-0.243	0.000	0.008	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1U	80	9.336	-0.168	0.244	0.000	-0.008	-0.013	1	0.00	0.01	0.01
1V	80	9.336	0.025	0.244	0.000	-0.008	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1W	80	9.336	-0.168	-0.243	0.000	0.008	-0.013	1	0.00	0.01	0.01
1X	80	9.336	0.025	-0.243	0.000	0.008	0.008	1	0.00	0.01	0.01
2	80	-22.224	-0.140	0.001	0.000	0.001	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
7	80	-19.794	-0.129	0.001	0.000	0.001	-0.048	1	0.00	0.02	0.02
8	80	-24.104	-0.146	0.001	0.000	0.001	-0.069	1	0.00	0.03	0.03
1A	90	-14.440	-0.190	0.639	0.000	-0.074	-0.013	1	0.00	0.02	0.02
1B	90	-14.440	-0.002	0.639	0.000	-0.074	-0.009	1	0.00	0.02	0.02
1C	90	-14.440	-0.190	-0.638	0.000	0.074	-0.013	1	0.00	0.02	0.02
1D	90	-14.440	-0.002	-0.638	0.000	0.074	-0.009	1	0.00	0.02	0.02
1E	90	-2.823	-0.190	0.639	0.000	-0.074	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1F	90	-2.823	-0.002	0.639	0.000	-0.074	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1G	90	-2.823	-0.190	-0.638	0.000	0.074	-0.013	1	0.00	0.00	0.01
1H	90	-2.823	-0.002	-0.638	0.000	0.074	-0.009	1	0.00	0.00	0.01
1I	90	-15.007	-0.246	0.374	0.000	-0.042	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1J	90	-15.007	0.054	0.374	0.000	-0.042	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
1K	90	-15.007	-0.246	-0.373	0.000	0.043	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1L	90	-15.007	0.054	-0.373	0.000	0.043	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
1M	90	-2.256	-0.246	0.374	0.000	-0.042	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1N	90	-2.256	0.054	0.374	0.000	-0.042	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1O	90	-2.256	-0.246	-0.373	0.000	0.043	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1P	90	-2.256	0.054	-0.373	0.000	0.043	-0.012	1	0.00	0.00	0.01
1Q	90	-26.589	-0.192	0.244	0.000	-0.032	-0.031	1	0.00	0.03	0.03
1R	90	-26.589	0.001	0.244	0.000	-0.032	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1S	90	-26.589	-0.192	-0.243	0.000	0.033	-0.031	1	0.00	0.03	0.03
1T	90	-26.589	0.001	-0.243	0.000	0.033	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1U	90	9.326	-0.192	0.244	0.000	-0.032	-0.031	1	0.00	0.01	0.01
1V	90	9.326	0.001	0.244	0.000	-0.032	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1W	90	9.326	-0.192	-0.243	0.000	0.033	-0.031	1	0.00	0.01	0.01
1X	90	9.326	0.001	-0.243	0.000	0.033	0.009	1	0.00	0.01	0.01
2	90	-22.237	-0.172	0.001	0.000	0.001	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
7	90	-19.807	-0.161	0.001	0.000	0.001	-0.063	1	0.00	0.02	0.02
8	90	-24.117	-0.178	0.001	0.000	0.001	-0.085	1	0.00	0.03	0.03
1A	100	-14.451	-0.214	0.639	0.000	-0.138	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1B	100	-14.451	-0.026	0.639	0.000	-0.138	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1C	100	-14.451	-0.214	-0.638	0.000	0.138	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1D	100	-14.451	-0.026	-0.638	0.000	0.138	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1E	100	-2.833	-0.214	0.639	0.000	-0.138	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1F	100	-2.833	-0.026	0.639	0.000	-0.138	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1G	100	-2.833	-0.214	-0.638	0.000	0.138	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1H	100	-2.833	-0.026	-0.638	0.000	0.138	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1I	100	-15.017	-0.270	0.374	0.000	-0.080	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
1J	100	-15.017	0.030	0.374	0.000	-0.080	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1K	100	-15.017	-0.270	-0.373	0.000	0.080	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
1L	100	-15.017	0.030	-0.373	0.000	0.080	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1M	100	-2.267	-0.270	0.374	0.000	-0.080	-0.036	1	0.00	0.00	0.01
1N	100	-2.267	0.030	0.374	0.000	-0.080	-0.008	1	0.00	0.00	0.01

1O	100	-2.267	-0.270	-0.373	0.000	0.080	-0.036	1	0.00	0.00	0.01
1P	100	-2.267	0.030	-0.373	0.000	0.080	-0.008	1	0.00	0.00	0.01
1Q	100	-26.599	-0.216	0.244	0.000	-0.057	-0.052	1	0.00	0.03	0.03
1R	100	-26.599	-0.024	0.244	0.000	-0.057	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1S	100	-26.599	-0.216	-0.243	0.000	0.057	-0.052	1	0.00	0.03	0.03
1T	100	-26.599	-0.024	-0.243	0.000	0.057	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1U	100	9.315	-0.216	0.244	0.000	-0.057	-0.052	1	0.00	0.01	0.01
1V	100	9.315	-0.024	0.244	0.000	-0.057	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1W	100	9.315	-0.216	-0.243	0.000	0.057	-0.052	1	0.00	0.01	0.01
1X	100	9.315	-0.024	-0.243	0.000	0.057	0.008	1	0.00	0.01	0.01
2	100	-22.250	-0.203	0.001	0.000	0.001	-0.096	1	0.00	0.02	0.03
7	100	-19.820	-0.192	0.001	0.000	0.001	-0.080	1	0.00	0.02	0.02
8	100	-24.130	-0.209	0.001	0.000	0.001	-0.104	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.451	0.504	0.062	1	0.7721	0.9840	0.9988	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1B	-14.451	0.504	-0.106	1	0.7721	0.9840	1.0018	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1C	-14.451	-0.502	0.062	1	0.7721	0.9839	0.9988	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1D	-14.451	-0.502	-0.106	1	0.7721	0.9839	1.0018	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1E	-2.833	0.504	0.062	1	0.7721	0.9969	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1F	-2.833	0.504	-0.106	1	0.7721	0.9969	1.0004	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1G	-2.833	-0.502	0.062	1	0.7721	0.9968	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1H	-2.833	-0.502	-0.106	1	0.7721	0.9968	1.0004	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1I	-15.017	0.298	0.114	1	0.7721	0.9834	0.9986	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1J	-15.017	0.298	-0.159	1	0.7721	0.9834	1.0009	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1K	-15.017	-0.297	0.114	1	0.7721	0.9834	0.9986	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1L	-15.017	-0.297	-0.159	1	0.7721	0.9834	1.0009	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1M	-2.267	0.298	0.114	1	0.7721	0.9975	0.9998	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1N	-2.267	0.298	-0.159	1	0.7721	0.9975	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1O	-2.267	-0.297	0.114	1	0.7721	0.9975	0.9998	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1P	-2.267	-0.297	-0.159	1	0.7721	0.9975	1.0001	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 38
1Q	-26.599	0.189	-0.052	1	0.7721	0.9696	0.9949	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1R	-26.599	0.189	-0.089	1	0.7721	0.9696	1.0018	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1S	-26.599	-0.187	-0.052	1	0.7721	0.9695	0.9949	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1T	-26.599	-0.187	-0.089	1	0.7721	0.9695	1.0018	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
2	-22.250	0.001	-0.096	1	0.7721	0.9933	1.0063	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
7	-19.820	0.001	-0.080	1	0.7721	0.9936	1.0060	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
8	-24.130	0.002	-0.104	1	0.7721	0.9921	1.0065	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 47 NI 4687 NF 4618 Lungh. 30.2 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		----- kN			----- kN*m				-----	-----	-----	
1A	0	-14.722	-0.659	0.515	0.000	0.138	-0.011	1	0.00	0.02	0.02	
1B	0	-14.722	-0.208	0.515	0.000	0.138	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1C	0	-14.722	-0.659	-0.514	0.000	-0.138	-0.011	1	0.00	0.02	0.02	
1D	0	-14.722	-0.208	-0.514	0.000	-0.138	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1E	0	-2.872	-0.659	0.515	0.000	0.138	-0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-2.872	-0.208	0.515	0.000	0.138	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-2.872	-0.659	-0.514	0.000	-0.138	-0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-2.872	-0.208	-0.514	0.000	-0.138	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-15.330	-0.733	0.301	0.000	0.080	-0.008	1	0.00	0.02	0.02	
1J	0	-15.330	-0.134	0.301	0.000	0.080	-0.036	1	0.00	0.02	0.02	
1K	0	-15.330	-0.733	-0.300	0.000	-0.080	-0.008	1	0.00	0.02	0.02	
1L	0	-15.330	-0.134	-0.300	0.000	-0.080	-0.036	1	0.00	0.02	0.02	
1M	0	-2.264	-0.733	0.301	0.000	0.080	-0.008	1	0.00	0.00	0.01	
1N	0	-2.264	-0.134	0.301	0.000	0.080	-0.036	1	0.00	0.00	0.01	
1O	0	-2.264	-0.733	-0.300	0.000	-0.080	-0.008	1	0.00	0.00	0.01	
1P	0	-2.264	-0.134	-0.300	0.000	-0.080	-0.036	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	0	-26.973	-0.900	0.193	0.000	0.057	0.008	1	0.00	0.03	0.03	
1R	0	-26.973	0.033	0.193	0.000	0.057	-0.052	1	0.00	0.03	0.03	
1S	0	-26.973	-0.900	-0.192	0.000	-0.057	0.008	1	0.00	0.03	0.03	
1T	0	-26.973	0.033	-0.192	0.000	-0.057	-0.052	1	0.00	0.03	0.03	
1U	0	9.379	-0.900	0.193	0.000	0.057	0.008	1	0.00	0.01	0.01	
1V	0	9.379	0.033	0.193	0.000	0.057	-0.052	1	0.00	0.01	0.01	
1W	0	9.379	-0.900	-0.192	0.000	-0.057	0.008	1	0.00	0.01	0.01	
1X	0	9.379	0.033	-0.192	0.000	-0.057	-0.052	1	0.00	0.01	0.01	
2	0	-23.020	-1.871	0.001	0.000	0.001	-0.096	1	0.01	0.03	0.03	
7	0	-20.470	-1.570	0.001	0.000	0.001	-0.080	1	0.01	0.02	0.03	
8	0	-24.980	-2.053	0.001	0.000	0.001	-0.104	1	0.01	0.03	0.03	
1A	3	-14.725	-0.666	0.515	0.000	0.154	-0.031	1	0.00	0.02	0.03	
1B	3	-14.725	-0.215	0.515	0.000	0.154	-0.039	1	0.00	0.02	0.03	
1C	3	-14.725	-0.666	-0.514	0.000	-0.153	-0.031	1	0.00	0.02	0.03	
1D	3	-14.725	-0.215	-0.514	0.000	-0.153	-0.039	1	0.00	0.02	0.03	
1E	3	-2.875	-0.666	0.515	0.000	0.154	-0.031	1	0.00	0.00	0.01	
1F	3	-2.875	-0.215	0.515	0.000	0.154	-0.039	1	0.00	0.00	0.01	
1G	3	-2.875	-0.666	-0.514	0.000	-0.153	-0.031	1	0.00	0.00	0.01	
1H	3	-2.875	-0.215	-0.514	0.000	-0.153	-0.039	1	0.00	0.00	0.01	
1I	3	-15.333	-0.740	0.301	0.000	0.089	-0.031	1	0.00	0.02	0.02	
1J	3	-15.333	-0.141	0.301	0.000	0.089	-0.039	1	0.00	0.02	0.02	
1K	3	-15.333	-0.740	-0.300	0.000	-0.089	-0.031	1	0.00	0.02	0.02	

1L	3	-15.333	-0.141	-0.300	0.000	-0.089	-0.039	1	0.00	0.02	0.02
1M	3	-2.267	-0.740	0.301	0.000	0.089	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1N	3	-2.267	-0.141	0.301	0.000	0.089	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1O	3	-2.267	-0.740	-0.300	0.000	-0.089	-0.031	1	0.00	0.00	0.01
1P	3	-2.267	-0.141	-0.300	0.000	-0.089	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1Q	3	-26.976	-0.907	0.193	0.000	0.063	-0.020	1	0.00	0.03	0.03
1R	3	-26.976	0.026	0.193	0.000	0.063	-0.051	1	0.00	0.03	0.03
1S	3	-26.976	-0.907	-0.192	0.000	-0.062	-0.020	1	0.00	0.03	0.03
1T	3	-26.976	0.026	-0.192	0.000	-0.062	-0.051	1	0.00	0.03	0.03
1U	3	9.376	-0.907	0.193	0.000	0.063	-0.020	1	0.00	0.01	0.01
1V	3	9.376	0.026	0.193	0.000	0.063	-0.051	1	0.00	0.01	0.02
1W	3	9.376	-0.907	-0.192	0.000	-0.062	-0.020	1	0.00	0.01	0.01
1X	3	9.376	0.026	-0.192	0.000	-0.062	-0.051	1	0.00	0.01	0.02
2	3	-23.024	-1.881	0.001	0.000	0.000	-0.153	1	0.01	0.03	0.03
7	3	-20.473	-1.580	0.001	0.000	0.000	-0.128	1	0.01	0.02	0.03
8	3	-24.984	-2.062	0.001	0.000	0.001	-0.166	1	0.01	0.03	0.03
1A	6	-14.728	-0.673	0.515	0.000	0.169	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1B	6	-14.728	-0.223	0.515	0.000	0.169	-0.045	1	0.00	0.02	0.03
1C	6	-14.728	-0.673	-0.514	0.000	-0.169	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1D	6	-14.728	-0.223	-0.514	0.000	-0.169	-0.045	1	0.00	0.02	0.03
1E	6	-2.878	-0.673	0.515	0.000	0.169	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1F	6	-2.878	-0.223	0.515	0.000	0.169	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1G	6	-2.878	-0.673	-0.514	0.000	-0.169	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1H	6	-2.878	-0.223	-0.514	0.000	-0.169	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1I	6	-15.336	-0.747	0.301	0.000	0.098	-0.055	1	0.00	0.02	0.02
1J	6	-15.336	-0.149	0.301	0.000	0.098	-0.042	1	0.00	0.02	0.02
1K	6	-15.336	-0.747	-0.300	0.000	-0.098	-0.055	1	0.00	0.02	0.02
1L	6	-15.336	-0.149	-0.300	0.000	-0.098	-0.042	1	0.00	0.02	0.02
1M	6	-2.270	-0.747	0.301	0.000	0.098	-0.055	1	0.00	0.00	0.01
1N	6	-2.270	-0.149	0.301	0.000	0.098	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1O	6	-2.270	-0.747	-0.300	0.000	-0.098	-0.055	1	0.00	0.00	0.01
1P	6	-2.270	-0.149	-0.300	0.000	-0.098	-0.042	1	0.00	0.00	0.01
1Q	6	-26.979	-0.914	0.193	0.000	0.069	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1R	6	-26.979	0.018	0.193	0.000	0.069	-0.050	1	0.00	0.03	0.04
1S	6	-26.979	-0.914	-0.192	0.000	-0.068	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1T	6	-26.979	0.018	-0.192	0.000	-0.068	-0.050	1	0.00	0.03	0.04
1U	6	9.373	-0.914	0.193	0.000	0.069	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1V	6	9.373	0.018	0.193	0.000	0.069	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1W	6	9.373	-0.914	-0.192	0.000	-0.068	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1X	6	9.373	0.018	-0.192	0.000	-0.068	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
2	6	-23.028	-1.890	0.001	0.000	0.000	-0.210	1	0.01	0.03	0.03
7	6	-20.476	-1.589	0.001	0.000	0.000	-0.176	1	0.01	0.02	0.03
8	6	-24.988	-2.072	0.001	0.000	0.001	-0.229	1	0.01	0.03	0.03
1A	9	-14.731	-0.681	0.515	0.000	0.185	-0.073	1	0.00	0.02	0.03
1B	9	-14.731	-0.230	0.515	0.000	0.185	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1C	9	-14.731	-0.681	-0.514	0.000	-0.184	-0.073	1	0.00	0.02	0.03
1D	9	-14.731	-0.230	-0.514	0.000	-0.184	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1E	9	-2.881	-0.681	0.515	0.000	0.185	-0.073	1	0.00	0.00	0.01
1F	9	-2.881	-0.230	0.515	0.000	0.185	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1G	9	-2.881	-0.681	-0.514	0.000	-0.184	-0.073	1	0.00	0.00	0.01
1H	9	-2.881	-0.230	-0.514	0.000	-0.184	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1I	9	-15.339	-0.755	0.301	0.000	0.107	-0.078	1	0.00	0.02	0.02
1J	9	-15.339	-0.156	0.301	0.000	0.107	-0.046	1	0.00	0.02	0.02
1K	9	-15.339	-0.755	-0.300	0.000	-0.107	-0.078	1	0.00	0.02	0.02
1L	9	-15.339	-0.156	-0.300	0.000	-0.107	-0.046	1	0.00	0.02	0.02
1M	9	-2.273	-0.755	0.301	0.000	0.107	-0.078	1	0.00	0.00	0.01
1N	9	-2.273	-0.156	0.301	0.000	0.107	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1O	9	-2.273	-0.755	-0.300	0.000	-0.107	-0.078	1	0.00	0.00	0.01
1P	9	-2.273	-0.156	-0.300	0.000	-0.107	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1Q	9	-26.982	-0.922	0.193	0.000	0.074	-0.076	1	0.00	0.03	0.04
1R	9	-26.982	0.011	0.193	0.000	0.074	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1S	9	-26.982	-0.922	-0.192	0.000	-0.074	-0.076	1	0.00	0.03	0.04
1T	9	-26.982	0.011	-0.192	0.000	-0.074	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1U	9	9.370	-0.922	0.193	0.000	0.074	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
1V	9	9.370	0.011	0.193	0.000	0.074	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	9	9.370	-0.922	-0.192	0.000	-0.074	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
1X	9	9.370	0.011	-0.192	0.000	-0.074	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	9	-23.032	-1.900	0.001	0.000	0.000	-0.267	1	0.01	0.03	0.03
7	9	-20.479	-1.599	0.001	0.000	0.000	-0.224	1	0.01	0.02	0.03
8	9	-24.992	-2.082	0.001	0.000	0.001	-0.292	1	0.01	0.03	0.04
1A	12	-14.734	-0.688	0.515	0.000	0.200	-0.094	1	0.00	0.02	0.03
1B	12	-14.734	-0.237	0.515	0.000	0.200	-0.058	1	0.00	0.02	0.03
1C	12	-14.734	-0.688	-0.514	0.000	-0.200	-0.094	1	0.00	0.02	0.03
1D	12	-14.734	-0.237	-0.514	0.000	-0.200	-0.058	1	0.00	0.02	0.03
1E	12	-2.884	-0.688	0.515	0.000	0.200	-0.094	1	0.00	0.00	0.02
1F	12	-2.884	-0.237	0.515	0.000	0.200	-0.058	1	0.00	0.00	0.02
1G	12	-2.884	-0.688	-0.514	0.000	-0.200	-0.094	1	0.00	0.00	0.02
1H	12	-2.884	-0.237	-0.514	0.000	-0.200	-0.058	1	0.00	0.00	0.02
1I	12	-15.342	-0.762	0.301	0.000	0.116	-0.102	1	0.00	0.02	0.03
1J	12	-15.342	-0.163	0.301	0.000	0.116	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1K	12	-15.342	-0.762	-0.300	0.000	-0.115	-0.102	1	0.00	0.02	0.03
1L	12	-15.342	-0.163	-0.300	0.000	-0.115	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1M	12	-2.276	-0.762	0.301	0.000	0.116	-0.102	1	0.00	0.00	0.01
1N	12	-2.276	-0.163	0.301	0.000	0.116	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1O	12	-2.276	-0.762	-0.300	0.000	-0.115	-0.102	1	0.00	0.00	0.01
1P	12	-2.276	-0.163	-0.300	0.000	-0.115	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1Q	12	-26.985	-0.929	0.193	0.000	0.080	-0.104	1	0.00	0.03	0.04
1R	12	-26.985	0.004	0.193	0.000	0.080	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	12	-26.985	-0.929	-0.192	0.000	-0.080	-0.104	1	0.00	0.03	0.04
1T	12	-26.985	0.004	-0.192	0.000	-0.080	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	12	9.367	-0.929	0.193	0.000	0.080	-0.104	1	0.00	0.01	0.02
1V	12	9.367	0.004	0.193	0.000	0.080	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	12	9.367	-0.929	-0.192	0.000	-0.080	-0.104	1	0.00	0.01	0.02
1X	12	9.367	0.004	-0.192	0.000	-0.080	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	12	-23.036	-1.909	0.001	0.000	0.000	-0.325	1	0.01	0.03	0.03

7	12	-20.482	-1.608	0.001	0.000	0.000	-0.272	1	0.01	0.02	0.03
8	12	-24.996	-2.091	0.001	0.000	0.001	-0.355	1	0.01	0.03	0.04
1A	15	-14.737	-0.695	0.515	0.000	0.215	-0.116	1	0.00	0.02	0.03
1B	15	-14.737	-0.245	0.515	0.000	0.215	-0.065	1	0.00	0.02	0.03
1C	15	-14.737	-0.695	-0.514	0.000	-0.215	-0.116	1	0.00	0.02	0.03
1D	15	-14.737	-0.245	-0.514	0.000	-0.215	-0.065	1	0.00	0.02	0.03
1E	15	-2.887	-0.695	0.515	0.000	0.215	-0.116	1	0.00	0.00	0.02
1F	15	-2.887	-0.245	0.515	0.000	0.215	-0.065	1	0.00	0.00	0.02
1G	15	-2.887	-0.695	-0.514	0.000	-0.215	-0.116	1	0.00	0.00	0.02
1H	15	-2.887	-0.245	-0.514	0.000	-0.215	-0.065	1	0.00	0.00	0.02
1I	15	-15.345	-0.769	0.301	0.000	0.125	-0.127	1	0.00	0.02	0.03
1J	15	-15.345	-0.171	0.301	0.000	0.125	-0.054	1	0.00	0.02	0.03
1K	15	-15.345	-0.769	-0.300	0.000	-0.124	-0.127	1	0.00	0.02	0.03
1L	15	-15.345	-0.171	-0.300	0.000	-0.124	-0.054	1	0.00	0.02	0.03
1M	15	-2.279	-0.769	0.301	0.000	0.125	-0.127	1	0.00	0.00	0.01
1N	15	-2.279	-0.171	0.301	0.000	0.125	-0.054	1	0.00	0.00	0.01
1O	15	-2.279	-0.769	-0.300	0.000	-0.124	-0.127	1	0.00	0.00	0.01
1P	15	-2.279	-0.171	-0.300	0.000	-0.124	-0.054	1	0.00	0.00	0.01
1Q	15	-26.988	-0.936	0.193	0.000	0.086	-0.133	1	0.00	0.03	0.04
1R	15	-26.988	-0.004	0.193	0.000	0.086	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	15	-26.988	-0.936	-0.192	0.000	-0.085	-0.133	1	0.00	0.03	0.04
1T	15	-26.988	-0.004	-0.192	0.000	-0.085	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	15	9.364	-0.936	0.193	0.000	0.086	-0.133	1	0.00	0.01	0.02
1V	15	9.364	-0.004	0.193	0.000	0.086	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	15	9.364	-0.936	-0.192	0.000	-0.085	-0.133	1	0.00	0.01	0.02
1X	15	9.364	-0.004	-0.192	0.000	-0.085	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	15	-23.040	-1.919	0.001	0.000	0.000	-0.383	1	0.01	0.03	0.04
7	15	-20.485	-1.618	0.001	0.000	0.000	-0.321	1	0.01	0.02	0.03
8	15	-25.000	-2.101	0.001	0.000	0.000	-0.418	1	0.01	0.03	0.04
1A	18	-14.740	-0.703	0.515	0.000	0.231	-0.137	1	0.00	0.02	0.03
1B	18	-14.740	-0.252	0.515	0.000	0.231	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1C	18	-14.740	-0.703	-0.514	0.000	-0.230	-0.137	1	0.00	0.02	0.03
1D	18	-14.740	-0.252	-0.514	0.000	-0.230	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1E	18	-2.890	-0.703	0.515	0.000	0.231	-0.137	1	0.00	0.00	0.02
1F	18	-2.890	-0.252	0.515	0.000	0.231	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1G	18	-2.890	-0.703	-0.514	0.000	-0.230	-0.137	1	0.00	0.00	0.02
1H	18	-2.890	-0.252	-0.514	0.000	-0.230	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1I	18	-15.348	-0.777	0.301	0.000	0.134	-0.151	1	0.00	0.02	0.03
1J	18	-15.348	-0.178	0.301	0.000	0.134	-0.058	1	0.00	0.02	0.03
1K	18	-15.348	-0.777	-0.300	0.000	-0.133	-0.151	1	0.00	0.02	0.03
1L	18	-15.348	-0.178	-0.300	0.000	-0.133	-0.058	1	0.00	0.02	0.03
1M	18	-2.282	-0.777	0.301	0.000	0.134	-0.151	1	0.00	0.00	0.01
1N	18	-2.282	-0.178	0.301	0.000	0.134	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1O	18	-2.282	-0.777	-0.300	0.000	-0.133	-0.151	1	0.00	0.00	0.01
1P	18	-2.282	-0.178	-0.300	0.000	-0.133	-0.058	1	0.00	0.00	0.01
1Q	18	-26.991	-0.944	0.193	0.000	0.092	-0.161	1	0.00	0.03	0.04
1R	18	-26.991	-0.011	0.193	0.000	0.092	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	18	-26.991	-0.944	-0.192	0.000	-0.091	-0.161	1	0.00	0.03	0.04
1T	18	-26.991	-0.011	-0.192	0.000	-0.091	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	18	9.361	-0.944	0.193	0.000	0.092	-0.161	1	0.00	0.01	0.02
1V	18	9.361	-0.011	0.193	0.000	0.092	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	18	9.361	-0.944	-0.192	0.000	-0.091	-0.161	1	0.00	0.01	0.02
1X	18	9.361	-0.011	-0.192	0.000	-0.091	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	18	-23.044	-1.928	0.001	0.000	0.000	-0.441	1	0.01	0.03	0.04
7	18	-20.488	-1.627	0.001	0.000	0.000	-0.370	1	0.01	0.02	0.03
8	18	-25.004	-2.110	0.001	0.000	0.000	-0.482	1	0.01	0.03	0.04
1A	21	-14.743	-0.710	0.515	0.000	0.246	-0.159	1	0.00	0.02	0.03
1B	21	-14.743	-0.259	0.515	0.000	0.246	-0.079	1	0.00	0.02	0.03
1C	21	-14.743	-0.710	-0.514	0.000	-0.246	-0.159	1	0.00	0.02	0.03
1D	21	-14.743	-0.259	-0.514	0.000	-0.246	-0.079	1	0.00	0.02	0.03
1E	21	-2.893	-0.710	0.515	0.000	0.246	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1F	21	-2.893	-0.259	0.515	0.000	0.246	-0.079	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-2.893	-0.710	-0.514	0.000	-0.246	-0.159	1	0.00	0.00	0.02
1H	21	-2.893	-0.259	-0.514	0.000	-0.246	-0.079	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-15.351	-0.784	0.301	0.000	0.142	-0.176	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-15.351	-0.185	0.301	0.000	0.142	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-15.351	-0.784	-0.300	0.000	-0.142	-0.176	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-15.351	-0.185	-0.300	0.000	-0.142	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-2.285	-0.784	0.301	0.000	0.142	-0.176	1	0.00	0.00	0.01
1N	21	-2.285	-0.185	0.301	0.000	0.142	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1O	21	-2.285	-0.784	-0.300	0.000	-0.142	-0.176	1	0.00	0.00	0.01
1P	21	-2.285	-0.185	-0.300	0.000	-0.142	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1Q	21	-26.994	-0.951	0.193	0.000	0.097	-0.190	1	0.00	0.03	0.04
1R	21	-26.994	-0.018	0.193	0.000	0.097	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	21	-26.994	-0.951	-0.192	0.000	-0.097	-0.190	1	0.00	0.03	0.04
1T	21	-26.994	-0.018	-0.192	0.000	-0.097	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	21	9.358	-0.951	0.193	0.000	0.097	-0.190	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	9.358	-0.018	0.193	0.000	0.097	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	21	9.358	-0.951	-0.192	0.000	-0.097	-0.190	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	9.358	-0.018	-0.192	0.000	-0.097	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	21	-23.048	-1.938	0.001	0.000	0.000	-0.499	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-20.491	-1.637	0.001	0.000	0.000	-0.419	1	0.01	0.02	0.03
8	21	-25.008	-2.120	0.001	0.000	0.000	-0.546	1	0.01	0.03	0.04
1A	24	-14.746	-0.717	0.515	0.000	0.261	-0.181	1	0.00	0.02	0.04
1B	24	-14.746	-0.267	0.515	0.000	0.261	-0.086	1	0.00	0.02	0.03
1C	24	-14.746	-0.717	-0.514	0.000	-0.261	-0.181	1	0.00	0.02	0.04
1D	24	-14.746	-0.267	-0.514	0.000	-0.261	-0.086	1	0.00	0.02	0.03
1E	24	-2.896	-0.717	0.515	0.000	0.261	-0.181	1	0.00	0.00	0.02
1F	24	-2.896	-0.267	0.515	0.000	0.261	-0.086	1	0.00	0.00	0.02
1G	24	-2.896	-0.717	-0.514	0.000	-0.261	-0.181	1	0.00	0.00	0.02
1H	24	-2.896	-0.267	-0.514	0.000	-0.261	-0.086	1	0.00	0.00	0.02
1I	24	-15.354	-0.791	0.301	0.000	0.151	-0.201	1	0.00	0.02	0.03
1J	24	-15.354	-0.193	0.301	0.000	0.151	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1K	24	-15.354	-0.791	-0.300	0.000	-0.151	-0.201	1	0.00	0.02	0.03

1L	24	-15.354	-0.193	-0.300	0.000	-0.151	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1M	24	-2.288	-0.791	0.301	0.000	0.151	-0.201	1	0.00	0.00	0.02
1N	24	-2.288	-0.193	0.301	0.000	0.151	-0.067	1	0.00	0.00	0.01
1O	24	-2.288	-0.791	-0.300	0.000	-0.151	-0.201	1	0.00	0.00	0.02
1P	24	-2.288	-0.193	-0.300	0.000	-0.151	-0.067	1	0.00	0.00	0.01
1Q	24	-26.997	-0.958	0.193	0.000	0.103	-0.220	1	0.00	0.03	0.04
1R	24	-26.997	-0.026	0.193	0.000	0.103	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	24	-26.997	-0.958	-0.192	0.000	-0.103	-0.220	1	0.00	0.03	0.04
1T	24	-26.997	-0.026	-0.192	0.000	-0.103	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	24	9.355	-0.958	0.193	0.000	0.103	-0.220	1	0.00	0.01	0.02
1V	24	9.355	-0.026	0.193	0.000	0.103	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	24	9.355	-0.958	-0.192	0.000	-0.103	-0.220	1	0.00	0.01	0.02
1X	24	9.355	-0.026	-0.192	0.000	-0.103	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	24	-23.052	-1.947	0.001	0.000	0.000	-0.558	1	0.01	0.03	0.04
7	24	-20.494	-1.646	0.001	0.000	0.000	-0.469	1	0.01	0.02	0.04
8	24	-25.012	-2.129	0.001	0.000	0.000	-0.610	1	0.01	0.03	0.04
1A	27	-14.749	-0.725	0.515	0.000	0.277	-0.204	1	0.00	0.02	0.04
1B	27	-14.749	-0.274	0.515	0.000	0.277	-0.094	1	0.00	0.02	0.03
1C	27	-14.749	-0.725	-0.514	0.000	-0.277	-0.204	1	0.00	0.02	0.04
1D	27	-14.749	-0.274	-0.514	0.000	-0.277	-0.094	1	0.00	0.02	0.03
1E	27	-2.899	-0.725	0.515	0.000	0.277	-0.204	1	0.00	0.00	0.02
1F	27	-2.899	-0.274	0.515	0.000	0.277	-0.094	1	0.00	0.00	0.02
1G	27	-2.899	-0.725	-0.514	0.000	-0.277	-0.204	1	0.00	0.00	0.02
1H	27	-2.899	-0.274	-0.514	0.000	-0.277	-0.094	1	0.00	0.00	0.02
1I	27	-15.357	-0.799	0.301	0.000	0.160	-0.226	1	0.00	0.02	0.03
1J	27	-15.357	-0.200	0.301	0.000	0.160	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1K	27	-15.357	-0.799	-0.300	0.000	-0.160	-0.226	1	0.00	0.02	0.03
1L	27	-15.357	-0.200	-0.300	0.000	-0.160	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1M	27	-2.291	-0.799	0.301	0.000	0.160	-0.226	1	0.00	0.00	0.02
1N	27	-2.291	-0.200	0.301	0.000	0.160	-0.072	1	0.00	0.00	0.01
1O	27	-2.291	-0.799	-0.300	0.000	-0.160	-0.226	1	0.00	0.00	0.02
1P	27	-2.291	-0.200	-0.300	0.000	-0.160	-0.072	1	0.00	0.00	0.01
1Q	27	-27.000	-0.966	0.193	0.000	0.109	-0.249	1	0.00	0.03	0.04
1R	27	-27.000	-0.033	0.193	0.000	0.109	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	27	-27.000	-0.966	-0.192	0.000	-0.108	-0.249	1	0.00	0.03	0.04
1T	27	-27.000	-0.033	-0.192	0.000	-0.108	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	27	9.352	-0.966	0.193	0.000	0.109	-0.249	1	0.00	0.01	0.02
1V	27	9.352	-0.033	0.193	0.000	0.109	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	27	9.352	-0.966	-0.192	0.000	-0.108	-0.249	1	0.00	0.01	0.02
1X	27	9.352	-0.033	-0.192	0.000	-0.108	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	27	-23.056	-1.957	0.001	0.000	0.000	-0.617	1	0.01	0.03	0.04
7	27	-20.497	-1.656	0.001	0.000	0.000	-0.519	1	0.01	0.02	0.04
8	27	-25.016	-2.138	0.001	0.000	0.000	-0.674	1	0.01	0.03	0.05
1A	30	-14.752	-0.732	0.515	0.000	0.292	-0.226	1	0.00	0.02	0.04
1B	30	-14.752	-0.281	0.515	0.000	0.292	-0.102	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-14.752	-0.732	-0.514	0.000	-0.292	-0.226	1	0.00	0.02	0.04
1D	30	-14.752	-0.281	-0.514	0.000	-0.292	-0.102	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-2.902	-0.732	0.515	0.000	0.292	-0.226	1	0.00	0.00	0.02
1F	30	-2.902	-0.281	0.515	0.000	0.292	-0.102	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-2.902	-0.732	-0.514	0.000	-0.292	-0.226	1	0.00	0.00	0.02
1H	30	-2.902	-0.281	-0.514	0.000	-0.292	-0.102	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-15.360	-0.806	0.301	0.000	0.169	-0.251	1	0.00	0.02	0.03
1J	30	-15.360	-0.207	0.301	0.000	0.169	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-15.360	-0.806	-0.300	0.000	-0.169	-0.251	1	0.00	0.02	0.03
1L	30	-15.360	-0.207	-0.300	0.000	-0.169	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.294	-0.806	0.301	0.000	0.169	-0.251	1	0.00	0.00	0.02
1N	30	-2.294	-0.207	0.301	0.000	0.169	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1O	30	-2.294	-0.806	-0.300	0.000	-0.169	-0.251	1	0.00	0.00	0.02
1P	30	-2.294	-0.207	-0.300	0.000	-0.169	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1Q	30	-27.003	-0.973	0.193	0.000	0.114	-0.279	1	0.00	0.03	0.04
1R	30	-27.003	-0.040	0.193	0.000	0.114	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-27.003	-0.973	-0.192	0.000	-0.114	-0.279	1	0.00	0.03	0.04
1T	30	-27.003	-0.040	-0.192	0.000	-0.114	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	9.349	-0.973	0.193	0.000	0.114	-0.279	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	9.349	-0.040	0.193	0.000	0.114	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.349	-0.973	-0.192	0.000	-0.114	-0.279	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	9.349	-0.040	-0.192	0.000	-0.114	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-23.060	-1.966	0.001	0.000	0.000	-0.676	1	0.01	0.03	0.04
7	30	-20.500	-1.665	0.001	0.000	0.000	-0.569	1	0.01	0.02	0.04
8	30	-25.020	-2.148	0.001	0.000	0.000	-0.739	1	0.01	0.03	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.752	0.292	-0.226	1	1.0000	0.9903	0.9977	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1B	-14.752	0.292	-0.102	1	1.0000	0.9903	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1C	-14.752	-0.292	-0.226	1	1.0000	0.9903	0.9977	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1D	-14.752	-0.292	-0.102	1	1.0000	0.9903	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1E	-2.902	0.292	-0.226	1	1.0000	0.9981	0.9995	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1F	-2.902	0.292	-0.102	1	1.0000	0.9981	0.9997	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1G	-2.902	-0.292	-0.226	1	1.0000	0.9981	0.9995	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1H	-2.902	-0.292	-0.102	1	1.0000	0.9981	0.9997	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1I	-15.360	0.169	-0.251	1	1.0000	0.9900	0.9976	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1J	-15.360	0.169	-0.077	1	1.0000	0.9900	0.9987	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1K	-15.360	-0.169	-0.251	1	1.0000	0.9899	0.9976	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1L	-15.360	-0.169	-0.077	1	1.0000	0.9899	0.9987	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1M	-2.294	0.169	-0.251	1	1.0000	0.9985	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1N	-2.294	0.169	-0.077	1	1.0000	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 11
1O	-2.294	-0.169	-0.251	1	1.0000	0.9985	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11

1P	-2.294	-0.169	-0.077	1	1.0000	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell.	'zx'='	11
1Q	-27.003	0.114	-0.279	1	1.0000	0.9825	0.9955	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1R	-27.003	0.114	-0.052	1	1.0000	0.9825	0.9996	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1S	-27.003	-0.114	-0.279	1	1.0000	0.9825	0.9955	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
1T	-27.003	-0.114	-0.052	1	1.0000	0.9825	0.9996	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
2	-23.060	0.001	-0.676	1	1.0000	0.9858	0.9967	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
7	-20.500	0.001	-0.569	1	1.0000	0.9871	0.9971	--	--	0.02	--	0.04	Snell.	'zx'='	11
8	-25.020	0.001	-0.739	1	1.0000	0.9842	0.9965	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	11

ASTA NUM. 48 NI 4618 NF 4688 Lungh. 69.8 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-18.494	0.485	0.181	0.000	0.290	-0.102	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-18.494	0.937	0.181	0.000	0.290	-0.226	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-18.494	0.485	-0.180	0.000	-0.290	-0.102	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-18.494	0.937	-0.180	0.000	-0.290	-0.226	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.906	0.485	0.181	0.000	0.290	-0.102	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-3.906	0.937	0.181	0.000	0.290	-0.226	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-3.906	0.485	-0.180	0.000	-0.290	-0.102	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-3.906	0.937	-0.180	0.000	-0.290	-0.226	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-19.160	0.452	0.107	0.000	0.168	-0.077	1	0.00	0.02	0.03	
1J	0	-19.160	0.970	0.107	0.000	0.168	-0.251	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-19.160	0.452	-0.106	0.000	-0.168	-0.077	1	0.00	0.02	0.03	
1L	0	-19.160	0.970	-0.106	0.000	-0.168	-0.251	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.240	0.452	0.107	0.000	0.168	-0.077	1	0.00	0.00	0.01	
1N	0	-3.240	0.970	0.107	0.000	0.168	-0.251	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-3.240	0.452	-0.106	0.000	-0.168	-0.077	1	0.00	0.00	0.01	
1P	0	-3.240	0.970	-0.106	0.000	-0.168	-0.251	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-33.691	0.068	0.076	0.000	0.114	-0.049	1	0.00	0.04	0.05	
1R	0	-33.691	1.354	0.076	0.000	0.114	-0.279	1	0.01	0.04	0.05	
1S	0	-33.691	0.068	-0.075	0.000	-0.114	-0.049	1	0.00	0.04	0.05	
1T	0	-33.691	1.354	-0.075	0.000	-0.114	-0.279	1	0.01	0.04	0.05	
1U	0	11.291	0.068	0.076	0.000	0.114	-0.049	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	11.291	1.354	0.076	0.000	0.114	-0.279	1	0.01	0.01	0.03	
1W	0	11.291	0.068	-0.075	0.000	-0.114	-0.049	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	11.291	1.354	-0.075	0.000	-0.114	-0.279	1	0.01	0.01	0.03	
2	0	-29.860	2.591	0.001	0.000	0.000	-0.676	1	0.01	0.03	0.05	
7	0	-26.450	2.206	0.001	0.000	0.000	-0.569	1	0.01	0.03	0.04	
8	0	-32.340	2.817	0.001	0.000	0.000	-0.739	1	0.01	0.04	0.06	
1A	7	-18.502	0.468	0.181	0.000	0.302	-0.070	1	0.00	0.02	0.04	
1B	7	-18.502	0.920	0.181	0.000	0.302	-0.160	1	0.00	0.02	0.04	
1C	7	-18.502	0.468	-0.180	0.000	-0.302	-0.070	1	0.00	0.02	0.04	
1D	7	-18.502	0.920	-0.180	0.000	-0.302	-0.160	1	0.00	0.02	0.04	
1E	7	-3.914	0.468	0.181	0.000	0.302	-0.070	1	0.00	0.00	0.02	
1F	7	-3.914	0.920	0.181	0.000	0.302	-0.160	1	0.00	0.00	0.02	
1G	7	-3.914	0.468	-0.180	0.000	-0.302	-0.070	1	0.00	0.00	0.02	
1H	7	-3.914	0.920	-0.180	0.000	-0.302	-0.160	1	0.00	0.00	0.02	
1I	7	-19.168	0.435	0.107	0.000	0.175	-0.048	1	0.00	0.02	0.03	
1J	7	-19.168	0.953	0.107	0.000	0.175	-0.182	1	0.00	0.02	0.04	
1K	7	-19.168	0.435	-0.106	0.000	-0.175	-0.048	1	0.00	0.02	0.03	
1L	7	-19.168	0.953	-0.106	0.000	-0.175	-0.182	1	0.00	0.02	0.04	
1M	7	-3.248	0.435	0.107	0.000	0.175	-0.048	1	0.00	0.00	0.01	
1N	7	-3.248	0.953	0.107	0.000	0.175	-0.182	1	0.00	0.00	0.02	
1O	7	-3.248	0.435	-0.106	0.000	-0.175	-0.048	1	0.00	0.00	0.01	
1P	7	-3.248	0.953	-0.106	0.000	-0.175	-0.182	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	7	-33.699	0.051	0.076	0.000	0.117	-0.046	1	0.00	0.04	0.05	
1R	7	-33.699	1.337	0.076	0.000	0.117	-0.184	1	0.01	0.04	0.05	
1S	7	-33.699	0.051	-0.075	0.000	-0.117	-0.046	1	0.00	0.04	0.05	
1T	7	-33.699	1.337	-0.075	0.000	-0.117	-0.184	1	0.01	0.04	0.05	
1U	7	11.283	0.051	0.076	0.000	0.117	-0.046	1	0.00	0.01	0.02	
1V	7	11.283	1.337	0.076	0.000	0.117	-0.184	1	0.01	0.01	0.02	
1W	7	11.283	0.051	-0.075	0.000	-0.117	-0.046	1	0.00	0.01	0.02	
1X	7	11.283	1.337	-0.075	0.000	-0.117	-0.184	1	0.01	0.01	0.02	
2	7	-29.870	2.569	0.001	0.000	0.000	-0.496	1	0.01	0.03	0.05	
7	7	-26.459	2.184	0.001	0.000	0.000	-0.416	1	0.01	0.03	0.04	
8	7	-32.349	2.795	0.001	0.000	0.000	-0.544	1	0.01	0.04	0.05	
1A	14	-18.510	0.451	0.181	0.000	0.314	-0.039	1	0.00	0.02	0.04	
1B	14	-18.510	0.904	0.181	0.000	0.314	-0.095	1	0.00	0.02	0.04	
1C	14	-18.510	0.451	-0.180	0.000	-0.314	-0.039	1	0.00	0.02	0.04	
1D	14	-18.510	0.904	-0.180	0.000	-0.314	-0.095	1	0.00	0.02	0.04	
1E	14	-3.922	0.451	0.181	0.000	0.314	-0.039	1	0.00	0.00	0.02	
1F	14	-3.922	0.904	0.181	0.000	0.314	-0.095	1	0.00	0.00	0.02	
1G	14	-3.922	0.451	-0.180	0.000	-0.314	-0.039	1	0.00	0.00	0.02	
1H	14	-3.922	0.904	-0.180	0.000	-0.314	-0.095	1	0.00	0.00	0.02	
1I	14	-19.176	0.419	0.107	0.000	0.181	-0.021	1	0.00	0.02	0.03	
1J	14	-19.176	0.936	0.107	0.000	0.181	-0.114	1	0.00	0.02	0.03	
1K	14	-19.176	0.419	-0.106	0.000	-0.181	-0.021	1	0.00	0.02	0.03	
1L	14	-19.176	0.936	-0.106	0.000	-0.181	-0.114	1	0.00	0.02	0.03	
1M	14	-3.256	0.419	0.107	0.000	0.181	-0.021	1	0.00	0.00	0.01	
1N	14	-3.256	0.936	0.107	0.000	0.181	-0.114	1	0.00	0.00	0.02	
1O	14	-3.256	0.419	-0.106	0.000	-0.181	-0.021	1	0.00	0.00	0.01	
1P	14	-3.256	0.936	-0.106	0.000	-0.181	-0.114	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	14	-33.707	0.034	0.076	0.000	0.121	-0.044	1	0.00	0.04	0.05	
1R	14	-33.707	1.320	0.076	0.000	0.121	-0.091	1	0.01	0.04	0.05	
1S	14	-33.707	0.034	-0.075	0.000	-0.121	-0.044	1	0.00	0.04	0.05	
1T	14	-33.707	1.320	-0.075	0.000	-0.121	-0.091	1	0.01	0.04	0.05	
1U	14	11.275	0.034	0.076	0.000	0.121	-0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1V	14	11.275	1.320	0.076	0.000	0.121	-0.091	1	0.01	0.01	0.02	

1W	14	11.275	0.034	-0.075	0.000	-0.121	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1X	14	11.275	1.320	-0.075	0.000	-0.121	-0.091	1	0.01	0.01	0.02
2	14	-29.880	2.547	0.001	0.000	0.000	-0.318	1	0.01	0.03	0.04
7	14	-26.468	2.162	0.001	0.000	0.000	-0.264	1	0.01	0.03	0.04
8	14	-32.358	2.774	0.001	0.000	0.000	-0.349	1	0.01	0.04	0.05
1A	21	-18.518	0.434	0.181	0.000	0.326	-0.010	1	0.00	0.02	0.04
1B	21	-18.518	0.887	0.181	0.000	0.326	-0.031	1	0.00	0.02	0.04
1C	21	-18.518	0.434	-0.180	0.000	-0.326	-0.010	1	0.00	0.02	0.04
1D	21	-18.518	0.887	-0.180	0.000	-0.326	-0.031	1	0.00	0.02	0.04
1E	21	-3.930	0.434	0.181	0.000	0.326	-0.010	1	0.00	0.00	0.02
1F	21	-3.930	0.887	0.181	0.000	0.326	-0.031	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-3.930	0.434	-0.180	0.000	-0.326	-0.010	1	0.00	0.00	0.02
1H	21	-3.930	0.887	-0.180	0.000	-0.326	-0.031	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-19.184	0.402	0.107	0.000	0.188	0.006	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-19.184	0.919	0.107	0.000	0.188	-0.047	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-19.184	0.402	-0.106	0.000	-0.188	0.006	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-19.184	0.919	-0.106	0.000	-0.188	-0.047	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-3.264	0.402	0.107	0.000	0.188	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1N	21	-3.264	0.919	0.107	0.000	0.188	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1O	21	-3.264	0.402	-0.106	0.000	-0.188	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1P	21	-3.264	0.919	-0.106	0.000	-0.188	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1Q	21	-33.715	0.018	0.076	0.000	0.125	-0.043	1	0.00	0.04	0.05
1R	21	-33.715	1.304	0.076	0.000	0.125	0.002	1	0.01	0.04	0.04
1S	21	-33.715	0.018	-0.075	0.000	-0.125	-0.043	1	0.00	0.04	0.05
1T	21	-33.715	1.304	-0.075	0.000	-0.125	0.002	1	0.01	0.04	0.04
1U	21	11.267	0.018	0.076	0.000	0.125	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	11.267	1.304	0.076	0.000	0.125	0.002	1	0.01	0.01	0.02
1W	21	11.267	0.018	-0.075	0.000	-0.125	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	11.267	1.304	-0.075	0.000	-0.125	0.002	1	0.01	0.01	0.02
2	21	-29.890	2.526	0.001	0.000	0.000	-0.141	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-26.477	2.141	0.001	0.000	0.000	-0.114	1	0.01	0.03	0.03
8	21	-32.367	2.752	0.001	0.000	0.000	-0.157	1	0.01	0.04	0.04
1A	28	-18.526	0.418	0.181	0.000	0.338	0.018	1	0.00	0.02	0.04
1B	28	-18.526	0.870	0.181	0.000	0.338	0.032	1	0.00	0.02	0.04
1C	28	-18.526	0.418	-0.180	0.000	-0.338	0.018	1	0.00	0.02	0.04
1D	28	-18.526	0.870	-0.180	0.000	-0.338	0.032	1	0.00	0.02	0.04
1E	28	-3.938	0.418	0.181	0.000	0.338	0.018	1	0.00	0.00	0.02
1F	28	-3.938	0.870	0.181	0.000	0.338	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1G	28	-3.938	0.418	-0.180	0.000	-0.338	0.018	1	0.00	0.00	0.02
1H	28	-3.938	0.870	-0.180	0.000	-0.338	0.032	1	0.00	0.00	0.02
1I	28	-19.192	0.385	0.107	0.000	0.195	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1J	28	-19.192	0.903	0.107	0.000	0.195	0.019	1	0.00	0.02	0.03
1K	28	-19.192	0.385	-0.106	0.000	-0.195	0.031	1	0.00	0.02	0.03
1L	28	-19.192	0.903	-0.106	0.000	-0.195	0.019	1	0.00	0.02	0.03
1M	28	-3.272	0.385	0.107	0.000	0.195	0.031	1	0.00	0.00	0.01
1N	28	-3.272	0.903	0.107	0.000	0.195	0.019	1	0.00	0.00	0.01
1O	28	-3.272	0.385	-0.106	0.000	-0.195	0.031	1	0.00	0.00	0.01
1P	28	-3.272	0.903	-0.106	0.000	-0.195	0.019	1	0.00	0.00	0.01
1Q	28	-33.723	0.001	0.076	0.000	0.128	-0.043	1	0.00	0.04	0.05
1R	28	-33.723	1.287	0.076	0.000	0.128	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1S	28	-33.723	0.001	-0.075	0.000	-0.129	-0.043	1	0.00	0.04	0.05
1T	28	-33.723	1.287	-0.075	0.000	-0.129	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1U	28	11.259	0.001	0.076	0.000	0.128	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1V	28	11.259	1.287	0.076	0.000	0.128	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1W	28	11.259	0.001	-0.075	0.000	-0.129	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1X	28	11.259	1.287	-0.075	0.000	-0.129	0.093	1	0.00	0.01	0.02
2	28	-29.900	2.504	0.001	0.000	0.000	0.035	1	0.01	0.03	0.03
7	28	-26.486	2.119	0.001	0.000	0.000	0.034	1	0.01	0.03	0.03
8	28	-32.376	2.730	0.001	0.000	0.000	0.035	1	0.01	0.04	0.04
1A	35	-18.534	0.401	0.181	0.000	0.349	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1B	35	-18.534	0.853	0.181	0.000	0.349	0.093	1	0.00	0.02	0.04
1C	35	-18.534	0.401	-0.180	0.000	-0.349	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1D	35	-18.534	0.853	-0.180	0.000	-0.349	0.093	1	0.00	0.02	0.04
1E	35	-3.946	0.401	0.181	0.000	0.349	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1F	35	-3.946	0.853	0.181	0.000	0.349	0.093	1	0.00	0.00	0.03
1G	35	-3.946	0.401	-0.180	0.000	-0.349	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1H	35	-3.946	0.853	-0.180	0.000	-0.349	0.093	1	0.00	0.00	0.03
1I	35	-19.200	0.368	0.107	0.000	0.202	0.055	1	0.00	0.02	0.03
1J	35	-19.200	0.886	0.107	0.000	0.202	0.084	1	0.00	0.02	0.03
1K	35	-19.200	0.368	-0.106	0.000	-0.202	0.055	1	0.00	0.02	0.03
1L	35	-19.200	0.886	-0.106	0.000	-0.202	0.084	1	0.00	0.02	0.03
1M	35	-3.280	0.368	0.107	0.000	0.202	0.055	1	0.00	0.00	0.02
1N	35	-3.280	0.886	0.107	0.000	0.202	0.084	1	0.00	0.00	0.02
1O	35	-3.280	0.368	-0.106	0.000	-0.202	0.055	1	0.00	0.00	0.02
1P	35	-3.280	0.886	-0.106	0.000	-0.202	0.084	1	0.00	0.00	0.02
1Q	35	-33.731	-0.016	0.076	0.000	0.132	-0.044	1	0.00	0.04	0.05
1R	35	-33.731	1.270	0.076	0.000	0.132	0.183	1	0.00	0.04	0.05
1S	35	-33.731	-0.016	-0.075	0.000	-0.132	-0.044	1	0.00	0.04	0.05
1T	35	-33.731	1.270	-0.075	0.000	-0.132	0.183	1	0.00	0.04	0.05
1U	35	11.251	-0.016	0.076	0.000	0.132	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1V	35	11.251	1.270	0.076	0.000	0.132	0.183	1	0.00	0.01	0.02
1W	35	11.251	-0.016	-0.075	0.000	-0.132	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1X	35	11.251	1.270	-0.075	0.000	-0.132	0.183	1	0.00	0.01	0.02
2	35	-29.910	2.482	0.001	0.000	0.000	0.208	1	0.01	0.03	0.04
7	35	-26.495	2.097	0.001	0.000	-0.000	0.181	1	0.01	0.03	0.03
8	35	-32.385	2.708	0.001	0.000	-0.000	0.224	1	0.01	0.04	0.04
1A	42	-18.542	0.384	0.181	0.000	0.361	0.071	1	0.00	0.02	0.04
1B	42	-18.542	0.837	0.181	0.000	0.361	0.154	1	0.00	0.02	0.04
1C	42	-18.542	0.384	-0.180	0.000	-0.361	0.071	1	0.00	0.02	0.04
1D	42	-18.542	0.837	-0.180	0.000	-0.361	0.154	1	0.00	0.02	0.04
1E	42	-3.954	0.384	0.181	0.000	0.361	0.071	1	0.00	0.00	0.03
1F	42	-3.954	0.837	0.181	0.000	0.361	0.154	1	0.00	0.00	0.03
1G	42	-3.954	0.384	-0.180	0.000	-0.361	0.071	1	0.00	0.00	0.03
1H	42	-3.954	0.837	-0.180	0.000	-0.361	0.154	1	0.00	0.00	0.03

1I	42	-19.208	0.352	0.107	0.000	0.208	0.078	1	0.00	0.02	0.03
1J	42	-19.208	0.869	0.107	0.000	0.208	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-19.208	0.352	-0.106	0.000	-0.209	0.078	1	0.00	0.02	0.03
1L	42	-19.208	0.869	-0.106	0.000	-0.209	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-3.288	0.352	0.107	0.000	0.208	0.078	1	0.00	0.00	0.02
1N	42	-3.288	0.869	0.107	0.000	0.208	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1O	42	-3.288	0.352	-0.106	0.000	-0.209	0.078	1	0.00	0.00	0.02
1P	42	-3.288	0.869	-0.106	0.000	-0.209	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1Q	42	-33.739	-0.033	0.076	0.000	0.136	-0.047	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-33.739	1.253	0.076	0.000	0.136	0.272	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-33.739	-0.033	-0.075	0.000	-0.136	-0.047	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-33.739	1.253	-0.075	0.000	-0.136	0.272	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	11.243	-0.033	0.076	0.000	0.136	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	11.243	1.253	0.076	0.000	0.136	0.272	1	0.00	0.01	0.03
1W	42	11.243	-0.033	-0.075	0.000	-0.136	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	11.243	1.253	-0.075	0.000	-0.136	0.272	1	0.00	0.01	0.03
2	42	-29.920	2.460	0.001	0.000	-0.000	0.381	1	0.01	0.03	0.04
7	42	-26.504	2.075	0.001	0.000	-0.000	0.327	1	0.01	0.03	0.04
8	42	-32.394	2.687	0.001	0.000	-0.000	0.413	1	0.01	0.04	0.05
1A	49	-18.550	0.367	0.181	0.000	0.373	0.096	1	0.00	0.02	0.04
1B	49	-18.550	0.820	0.181	0.000	0.373	0.213	1	0.00	0.02	0.05
1C	49	-18.550	0.367	-0.180	0.000	-0.373	0.096	1	0.00	0.02	0.04
1D	49	-18.550	0.820	-0.180	0.000	-0.373	0.213	1	0.00	0.02	0.05
1E	49	-3.962	0.367	0.181	0.000	0.373	0.096	1	0.00	0.00	0.03
1F	49	-3.962	0.820	0.181	0.000	0.373	0.213	1	0.00	0.00	0.03
1G	49	-3.962	0.367	-0.180	0.000	-0.373	0.096	1	0.00	0.00	0.03
1H	49	-3.962	0.820	-0.180	0.000	-0.373	0.213	1	0.00	0.00	0.03
1I	49	-19.216	0.335	0.107	0.000	0.215	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1J	49	-19.216	0.852	0.107	0.000	0.215	0.209	1	0.00	0.02	0.04
1K	49	-19.216	0.335	-0.106	0.000	-0.215	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1L	49	-19.216	0.852	-0.106	0.000	-0.215	0.209	1	0.00	0.02	0.04
1M	49	-3.296	0.335	0.107	0.000	0.215	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1N	49	-3.296	0.852	0.107	0.000	0.215	0.209	1	0.00	0.00	0.02
1O	49	-3.296	0.335	-0.106	0.000	-0.215	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1P	49	-3.296	0.852	-0.106	0.000	-0.215	0.209	1	0.00	0.00	0.02
1Q	49	-33.747	-0.049	0.076	0.000	0.140	-0.050	1	0.00	0.04	0.05
1R	49	-33.747	1.237	0.076	0.000	0.140	0.360	1	0.00	0.04	0.05
1S	49	-33.747	-0.049	-0.075	0.000	-0.140	-0.050	1	0.00	0.04	0.05
1T	49	-33.747	1.237	-0.075	0.000	-0.140	0.360	1	0.00	0.04	0.05
1U	49	11.235	-0.049	0.076	0.000	0.140	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1V	49	11.235	1.237	0.076	0.000	0.140	0.360	1	0.00	0.01	0.03
1W	49	11.235	-0.049	-0.075	0.000	-0.140	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1X	49	11.235	1.237	-0.075	0.000	-0.140	0.360	1	0.00	0.01	0.03
2	49	-29.930	2.438	0.001	0.000	-0.000	0.552	1	0.01	0.03	0.05
7	49	-26.513	2.053	0.001	0.000	-0.000	0.471	1	0.01	0.03	0.04
8	49	-32.403	2.665	0.001	0.000	-0.000	0.599	1	0.01	0.04	0.05
1A	56	-18.558	0.351	0.181	0.000	0.385	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1B	56	-18.558	0.803	0.181	0.000	0.385	0.271	1	0.00	0.02	0.05
1C	56	-18.558	0.351	-0.180	0.000	-0.385	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1D	56	-18.558	0.803	-0.180	0.000	-0.385	0.271	1	0.00	0.02	0.05
1E	56	-3.970	0.351	0.181	0.000	0.385	0.120	1	0.00	0.00	0.03
1F	56	-3.970	0.803	0.181	0.000	0.385	0.271	1	0.00	0.00	0.03
1G	56	-3.970	0.351	-0.180	0.000	-0.385	0.120	1	0.00	0.00	0.03
1H	56	-3.970	0.803	-0.180	0.000	-0.385	0.271	1	0.00	0.00	0.03
1I	56	-19.224	0.318	0.107	0.000	0.222	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1J	56	-19.224	0.836	0.107	0.000	0.222	0.270	1	0.00	0.02	0.04
1K	56	-19.224	0.318	-0.106	0.000	-0.222	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1L	56	-19.224	0.836	-0.106	0.000	-0.222	0.270	1	0.00	0.02	0.04
1M	56	-3.304	0.318	0.107	0.000	0.222	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1N	56	-3.304	0.836	0.107	0.000	0.222	0.270	1	0.00	0.00	0.02
1O	56	-3.304	0.318	-0.106	0.000	-0.222	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1P	56	-3.304	0.836	-0.106	0.000	-0.222	0.270	1	0.00	0.00	0.02
1Q	56	-33.755	-0.066	0.076	0.000	0.143	-0.055	1	0.00	0.04	0.05
1R	56	-33.755	1.220	0.076	0.000	0.143	0.446	1	0.00	0.04	0.06
1S	56	-33.755	-0.066	-0.075	0.000	-0.143	-0.055	1	0.00	0.04	0.05
1T	56	-33.755	1.220	-0.075	0.000	-0.143	0.446	1	0.00	0.04	0.06
1U	56	11.227	-0.066	0.076	0.000	0.143	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1V	56	11.227	1.220	0.076	0.000	0.143	0.446	1	0.00	0.01	0.03
1W	56	11.227	-0.066	-0.075	0.000	-0.143	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1X	56	11.227	1.220	-0.075	0.000	-0.143	0.446	1	0.00	0.01	0.03
2	56	-29.940	2.417	0.001	0.000	-0.000	0.721	1	0.01	0.03	0.05
7	56	-26.522	2.032	0.001	0.000	-0.000	0.613	1	0.01	0.03	0.05
8	56	-32.412	2.643	0.001	0.000	-0.000	0.784	1	0.01	0.04	0.06
1A	63	-18.566	0.334	0.181	0.000	0.397	0.142	1	0.00	0.02	0.05
1B	63	-18.566	0.786	0.181	0.000	0.397	0.328	1	0.00	0.02	0.05
1C	63	-18.566	0.334	-0.180	0.000	-0.397	0.142	1	0.00	0.02	0.05
1D	63	-18.566	0.786	-0.180	0.000	-0.397	0.328	1	0.00	0.02	0.05
1E	63	-3.978	0.334	0.181	0.000	0.397	0.142	1	0.00	0.00	0.03
1F	63	-3.978	0.786	0.181	0.000	0.397	0.328	1	0.00	0.00	0.03
1G	63	-3.978	0.334	-0.180	0.000	-0.397	0.142	1	0.00	0.00	0.03
1H	63	-3.978	0.786	-0.180	0.000	-0.397	0.328	1	0.00	0.00	0.03
1I	63	-19.232	0.301	0.107	0.000	0.229	0.140	1	0.00	0.02	0.04
1J	63	-19.232	0.819	0.107	0.000	0.229	0.330	1	0.00	0.02	0.04
1K	63	-19.232	0.301	-0.106	0.000	-0.229	0.140	1	0.00	0.02	0.04
1L	63	-19.232	0.819	-0.106	0.000	-0.229	0.330	1	0.00	0.02	0.04
1M	63	-3.312	0.301	0.107	0.000	0.229	0.140	1	0.00	0.00	0.02
1N	63	-3.312	0.819	0.107	0.000	0.229	0.330	1	0.00	0.00	0.02
1O	63	-3.312	0.301	-0.106	0.000	-0.229	0.140	1	0.00	0.00	0.02
1P	63	-3.312	0.819	-0.106	0.000	-0.229	0.330	1	0.00	0.00	0.02
1Q	63	-33.763	-0.083	0.076	0.000	0.147	-0.061	1	0.00	0.04	0.05
1R	63	-33.763	1.203	0.076	0.000	0.147	0.531	1	0.00	0.04	0.06
1S	63	-33.763	-0.083	-0.075	0.000	-0.147	-0.061	1	0.00	0.04	0.05
1T	63	-33.763	1.203	-0.075	0.000	-0.147	0.531	1	0.00	0.04	0.06
1U	63	11.219	-0.083	0.076	0.000	0.147	-0.061	1	0.00	0.01	0.02
1V	63	11.219	1.203	0.076	0.000	0.147	0.531	1	0.00	0.01	0.03

1W	63	11.219	-0.083	-0.075	0.000	-0.147	-0.061	1	0.00	0.01	0.02
1X	63	11.219	1.203	-0.075	0.000	-0.147	0.531	1	0.00	0.01	0.03
2	63	-29.950	2.395	0.001	0.000	-0.000	0.889	1	0.01	0.03	0.06
7	63	-26.531	2.010	0.001	0.000	-0.000	0.754	1	0.01	0.03	0.05
8	63	-32.421	2.622	0.001	0.000	-0.000	0.968	1	0.01	0.04	0.06
1A	70	-18.574	0.317	0.181	0.000	0.408	0.163	1	0.00	0.02	0.05
1B	70	-18.574	0.770	0.181	0.000	0.408	0.384	1	0.00	0.02	0.05
1C	70	-18.574	0.317	-0.180	0.000	-0.409	0.163	1	0.00	0.02	0.05
1D	70	-18.574	0.770	-0.180	0.000	-0.409	0.384	1	0.00	0.02	0.05
1E	70	-3.986	0.317	0.181	0.000	0.408	0.163	1	0.00	0.00	0.03
1F	70	-3.986	0.770	0.181	0.000	0.408	0.384	1	0.00	0.00	0.04
1G	70	-3.986	0.317	-0.180	0.000	-0.409	0.163	1	0.00	0.00	0.03
1H	70	-3.986	0.770	-0.180	0.000	-0.409	0.384	1	0.00	0.00	0.04
1I	70	-19.240	0.285	0.107	0.000	0.235	0.158	1	0.00	0.02	0.04
1J	70	-19.240	0.802	0.107	0.000	0.235	0.389	1	0.00	0.02	0.04
1K	70	-19.240	0.285	-0.106	0.000	-0.236	0.158	1	0.00	0.02	0.04
1L	70	-19.240	0.802	-0.106	0.000	-0.236	0.389	1	0.00	0.02	0.04
1M	70	-3.320	0.285	0.107	0.000	0.235	0.158	1	0.00	0.00	0.02
1N	70	-3.320	0.802	0.107	0.000	0.235	0.389	1	0.00	0.00	0.03
1O	70	-3.320	0.285	-0.106	0.000	-0.236	0.158	1	0.00	0.00	0.02
1P	70	-3.320	0.802	-0.106	0.000	-0.236	0.389	1	0.00	0.00	0.03
1Q	70	-33.771	-0.100	0.076	0.000	0.151	-0.069	1	0.00	0.04	0.05
1R	70	-33.771	1.186	0.076	0.000	0.151	0.616	1	0.00	0.04	0.06
1S	70	-33.771	-0.100	-0.075	0.000	-0.151	-0.069	1	0.00	0.04	0.05
1T	70	-33.771	1.186	-0.075	0.000	-0.151	0.616	1	0.00	0.04	0.06
1U	70	11.211	-0.100	0.076	0.000	0.151	-0.069	1	0.00	0.01	0.02
1V	70	11.211	1.186	0.076	0.000	0.151	0.616	1	0.00	0.01	0.04
1W	70	11.211	-0.100	-0.075	0.000	-0.151	-0.069	1	0.00	0.01	0.02
1X	70	11.211	1.186	-0.075	0.000	-0.151	0.616	1	0.00	0.01	0.04
2	70	-29.960	2.373	0.001	0.000	-0.000	1.055	1	0.01	0.03	0.06
7	70	-26.540	1.988	0.001	0.000	-0.000	0.893	1	0.01	0.03	0.05
8	70	-32.430	2.600	0.001	0.000	-0.000	1.150	1	0.01	0.04	0.07

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min} .	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-18.574	0.408	0.163	1	0.8792	0.9953	0.9943	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1B	-18.574	0.408	0.384	1	0.8792	0.9953	0.9941	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1C	-18.574	-0.409	0.163	1	0.8792	0.9953	0.9943	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1D	-18.574	-0.409	0.384	1	0.8792	0.9953	0.9941	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1E	-3.986	0.408	0.163	1	0.8792	0.9990	0.9988	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1F	-3.986	0.408	0.384	1	0.8792	0.9990	0.9987	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1G	-3.986	-0.409	0.163	1	0.8792	0.9990	0.9988	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1H	-3.986	-0.409	0.384	1	0.8792	0.9990	0.9987	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1I	-19.240	0.235	0.158	1	0.8792	0.9952	0.9951	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1J	-19.240	0.235	0.389	1	0.8792	0.9952	0.9935	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1K	-19.240	-0.236	0.158	1	0.8792	0.9952	0.9951	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1L	-19.240	-0.236	0.389	1	0.8792	0.9952	0.9935	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1M	-3.320	0.235	0.158	1	0.8792	0.9992	0.9992	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1N	-3.320	0.235	0.389	1	0.8792	0.9992	0.9989	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1O	-3.320	-0.236	0.158	1	0.8792	0.9992	0.9992	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1P	-3.320	-0.236	0.389	1	0.8792	0.9992	0.9989	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1Q	-33.771	0.151	-0.069	1	0.8792	0.9927	1.0056	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1R	-33.771	0.151	0.616	1	0.8792	0.9927	0.9909	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
1S	-33.771	-0.151	-0.069	1	0.8792	0.9926	1.0056	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1T	-33.771	-0.151	0.616	1	0.8792	0.9926	0.9909	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
2	-29.960	0.000	1.055	1	0.8792	0.9672	0.9897	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
7	-26.540	-0.000	0.893	1	0.8792	0.9709	0.9909	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
8	-32.430	-0.000	1.150	1	0.8792	0.9645	0.9888	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26

ASTA NUM. 49 NI 4688 NF 4689 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----							
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-18.983	-0.122	0.035	0.000	0.408	0.384	1	0.00	0.02	0.05	
1B	0	-18.983	-0.047	0.035	0.000	0.408	0.163	1	0.00	0.02	0.05	
1C	0	-18.983	-0.122	-0.034	0.000	-0.409	0.384	1	0.00	0.02	0.05	
1D	0	-18.983	-0.047	-0.034	0.000	-0.409	0.163	1	0.00	0.02	0.05	
1E	0	-4.117	-0.122	0.035	0.000	0.408	0.384	1	0.00	0.00	0.04	
1F	0	-4.117	-0.047	0.035	0.000	0.408	0.163	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-4.117	-0.122	-0.034	0.000	-0.409	0.384	1	0.00	0.00	0.04	
1H	0	-4.117	-0.047	-0.034	0.000	-0.409	0.163	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-19.707	-0.133	0.024	0.000	0.235	0.389	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-19.707	-0.035	0.024	0.000	0.235	0.158	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-19.707	-0.133	-0.024	0.000	-0.236	0.389	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-19.707	-0.035	-0.024	0.000	-0.236	0.158	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.393	-0.133	0.024	0.000	0.235	0.389	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-3.393	-0.035	0.024	0.000	0.235	0.158	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-3.393	-0.133	-0.024	0.000	-0.236	0.389	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-3.393	-0.035	-0.024	0.000	-0.236	0.158	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-34.274	-0.176	0.024	0.000	0.151	0.616	1	0.00	0.04	0.06	
1R	0	-34.274	0.007	0.024	0.000	0.151	-0.069	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-34.274	-0.176	-0.023	0.000	-0.151	0.616	1	0.00	0.04	0.06	

1T	0	-34.274	0.007	-0.023	0.000	-0.151	-0.069	1	0.00	0.04	0.05
1U	0	11.174	-0.176	0.024	0.000	0.151	0.616	1	0.00	0.01	0.04
1V	0	11.174	0.007	0.024	0.000	0.151	-0.069	1	0.00	0.01	0.02
1W	0	11.174	-0.176	-0.023	0.000	-0.151	0.616	1	0.00	0.01	0.04
1X	0	11.174	0.007	-0.023	0.000	-0.151	-0.069	1	0.00	0.01	0.02
2	0	-31.330	-0.774	0.001	0.000	-0.000	1.055	1	0.00	0.04	0.06
7	0	-27.680	-0.620	0.001	0.000	-0.000	0.893	1	0.00	0.03	0.05
8	0	-33.940	-0.864	0.001	0.000	-0.000	1.150	1	0.00	0.04	0.07
1A	10	-18.994	-0.146	0.035	0.000	0.406	0.371	1	0.00	0.02	0.05
1B	10	-18.994	-0.071	0.035	0.000	0.406	0.157	1	0.00	0.02	0.05
1C	10	-18.994	-0.146	-0.034	0.000	-0.407	0.371	1	0.00	0.02	0.05
1D	10	-18.994	-0.071	-0.034	0.000	-0.407	0.157	1	0.00	0.02	0.05
1E	10	-4.128	-0.146	0.035	0.000	0.406	0.371	1	0.00	0.00	0.04
1F	10	-4.128	-0.071	0.035	0.000	0.406	0.157	1	0.00	0.00	0.03
1G	10	-4.128	-0.146	-0.034	0.000	-0.407	0.371	1	0.00	0.00	0.04
1H	10	-4.128	-0.071	-0.034	0.000	-0.407	0.157	1	0.00	0.00	0.03
1I	10	-19.718	-0.157	0.024	0.000	0.234	0.377	1	0.00	0.02	0.04
1J	10	-19.718	-0.059	0.024	0.000	0.234	0.151	1	0.00	0.02	0.04
1K	10	-19.718	-0.157	-0.024	0.000	-0.235	0.377	1	0.00	0.02	0.04
1L	10	-19.718	-0.059	-0.024	0.000	-0.235	0.151	1	0.00	0.02	0.04
1M	10	-3.404	-0.157	0.024	0.000	0.234	0.377	1	0.00	0.00	0.03
1N	10	-3.404	-0.059	0.024	0.000	0.234	0.151	1	0.00	0.00	0.02
1O	10	-3.404	-0.157	-0.024	0.000	-0.235	0.377	1	0.00	0.00	0.03
1P	10	-3.404	-0.059	-0.024	0.000	-0.235	0.151	1	0.00	0.00	0.02
1Q	10	-34.285	-0.200	0.024	0.000	0.150	0.598	1	0.00	0.04	0.06
1R	10	-34.285	-0.017	0.024	0.000	0.150	-0.070	1	0.00	0.04	0.05
1S	10	-34.285	-0.200	-0.023	0.000	-0.151	0.598	1	0.00	0.04	0.06
1T	10	-34.285	-0.017	-0.023	0.000	-0.151	-0.070	1	0.00	0.04	0.05
1U	10	11.163	-0.200	0.024	0.000	0.150	0.598	1	0.00	0.01	0.04
1V	10	11.163	-0.017	0.024	0.000	0.150	-0.070	1	0.00	0.01	0.02
1W	10	11.163	-0.200	-0.023	0.000	-0.151	0.598	1	0.00	0.01	0.04
1X	10	11.163	-0.017	-0.023	0.000	-0.151	-0.070	1	0.00	0.01	0.02
2	10	-31.343	-0.805	0.001	0.000	-0.000	0.976	1	0.00	0.04	0.06
7	10	-27.693	-0.652	0.001	0.000	-0.000	0.830	1	0.00	0.03	0.05
8	10	-33.953	-0.896	0.001	0.000	-0.001	1.062	1	0.00	0.04	0.07
1A	20	-19.005	-0.170	0.035	0.000	0.404	0.356	1	0.00	0.02	0.05
1B	20	-19.005	-0.095	0.035	0.000	0.404	0.147	1	0.00	0.02	0.05
1C	20	-19.005	-0.170	-0.034	0.000	-0.405	0.356	1	0.00	0.02	0.05
1D	20	-19.005	-0.095	-0.034	0.000	-0.405	0.147	1	0.00	0.02	0.05
1E	20	-4.139	-0.170	0.035	0.000	0.404	0.356	1	0.00	0.00	0.04
1F	20	-4.139	-0.095	0.035	0.000	0.404	0.147	1	0.00	0.00	0.03
1G	20	-4.139	-0.170	-0.034	0.000	-0.405	0.356	1	0.00	0.00	0.04
1H	20	-4.139	-0.095	-0.034	0.000	-0.405	0.147	1	0.00	0.00	0.03
1I	20	-19.729	-0.182	0.024	0.000	0.233	0.362	1	0.00	0.02	0.04
1J	20	-19.729	-0.083	0.024	0.000	0.233	0.141	1	0.00	0.02	0.04
1K	20	-19.729	-0.182	-0.024	0.000	-0.234	0.362	1	0.00	0.02	0.04
1L	20	-19.729	-0.083	-0.024	0.000	-0.234	0.141	1	0.00	0.02	0.04
1M	20	-3.415	-0.182	0.024	0.000	0.233	0.362	1	0.00	0.00	0.03
1N	20	-3.415	-0.083	0.024	0.000	0.233	0.141	1	0.00	0.00	0.02
1O	20	-3.415	-0.182	-0.024	0.000	-0.234	0.362	1	0.00	0.00	0.03
1P	20	-3.415	-0.083	-0.024	0.000	-0.234	0.141	1	0.00	0.00	0.02
1Q	20	-34.296	-0.224	0.024	0.000	0.150	0.577	1	0.00	0.04	0.06
1R	20	-34.296	-0.041	0.024	0.000	0.150	-0.074	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-34.296	-0.224	-0.023	0.000	-0.151	0.577	1	0.00	0.04	0.06
1T	20	-34.296	-0.041	-0.023	0.000	-0.151	-0.074	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	11.152	-0.224	0.024	0.000	0.150	0.577	1	0.00	0.01	0.04
1V	20	11.152	-0.041	0.024	0.000	0.150	-0.074	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	11.152	-0.224	-0.023	0.000	-0.151	0.577	1	0.00	0.01	0.04
1X	20	11.152	-0.041	-0.023	0.000	-0.151	-0.074	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-31.356	-0.837	0.001	0.000	-0.000	0.894	1	0.00	0.04	0.06
7	20	-27.706	-0.683	0.001	0.000	-0.000	0.763	1	0.00	0.03	0.05
8	20	-33.966	-0.927	0.001	0.000	-0.001	0.971	1	0.00	0.04	0.06
1A	30	-19.016	-0.194	0.035	0.000	0.402	0.339	1	0.00	0.02	0.05
1B	30	-19.016	-0.119	0.035	0.000	0.402	0.136	1	0.00	0.02	0.05
1C	30	-19.016	-0.194	-0.034	0.000	-0.403	0.339	1	0.00	0.02	0.05
1D	30	-19.016	-0.119	-0.034	0.000	-0.403	0.136	1	0.00	0.02	0.05
1E	30	-4.150	-0.194	0.035	0.000	0.402	0.339	1	0.00	0.00	0.03
1F	30	-4.150	-0.119	0.035	0.000	0.402	0.136	1	0.00	0.00	0.03
1G	30	-4.150	-0.194	-0.034	0.000	-0.403	0.339	1	0.00	0.00	0.04
1H	30	-4.150	-0.119	-0.034	0.000	-0.403	0.136	1	0.00	0.00	0.03
1I	30	-19.740	-0.206	0.024	0.000	0.232	0.345	1	0.00	0.02	0.04
1J	30	-19.740	-0.108	0.024	0.000	0.232	0.129	1	0.00	0.02	0.04
1K	30	-19.740	-0.206	-0.024	0.000	-0.233	0.345	1	0.00	0.02	0.04
1L	30	-19.740	-0.108	-0.024	0.000	-0.233	0.129	1	0.00	0.02	0.04
1M	30	-3.426	-0.206	0.024	0.000	0.232	0.345	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-3.426	-0.108	0.024	0.000	0.232	0.129	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-3.426	-0.206	-0.024	0.000	-0.233	0.345	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-3.426	-0.108	-0.024	0.000	-0.233	0.129	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-34.307	-0.248	0.024	0.000	0.150	0.554	1	0.00	0.04	0.06
1R	30	-34.307	-0.065	0.024	0.000	0.150	-0.080	1	0.00	0.04	0.05
1S	30	-34.307	-0.248	-0.023	0.000	-0.151	0.554	1	0.00	0.04	0.06
1T	30	-34.307	-0.065	-0.023	0.000	-0.151	-0.080	1	0.00	0.04	0.05
1U	30	11.141	-0.248	0.024	0.000	0.150	0.554	1	0.00	0.01	0.04
1V	30	11.141	-0.065	0.024	0.000	0.150	-0.080	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	11.141	-0.248	-0.023	0.000	-0.151	0.554	1	0.00	0.01	0.04
1X	30	11.141	-0.065	-0.023	0.000	-0.151	-0.080	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-31.369	-0.868	0.001	0.000	-0.000	0.809	1	0.00	0.04	0.06
7	30	-27.719	-0.714	0.001	0.000	-0.001	0.693	1	0.00	0.03	0.05
8	30	-33.979	-0.958	0.001	0.000	-0.001	0.877	1	0.00	0.04	0.06
1A	40	-19.027	-0.218	0.035	0.000	0.400	0.319	1	0.00	0.02	0.05
1B	40	-19.027	-0.144	0.035	0.000	0.400	0.122	1	0.00	0.02	0.05
1C	40	-19.027	-0.218	-0.034	0.000	-0.401	0.319	1	0.00	0.02	0.05
1D	40	-19.027	-0.144	-0.034	0.000	-0.401	0.122	1	0.00	0.02	0.05
1E	40	-4.161	-0.218	0.035	0.000	0.400	0.319	1	0.00	0.00	0.03

1F	40	-4.161	-0.144	0.035	0.000	0.400	0.122	1	0.00	0.00	0.03
1G	40	-4.161	-0.218	-0.034	0.000	-0.401	0.319	1	0.00	0.00	0.03
1H	40	-4.161	-0.144	-0.034	0.000	-0.401	0.122	1	0.00	0.00	0.03
1I	40	-19.751	-0.230	0.024	0.000	0.231	0.326	1	0.00	0.02	0.04
1J	40	-19.751	-0.132	0.024	0.000	0.231	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1K	40	-19.751	-0.230	-0.024	0.000	-0.232	0.326	1	0.00	0.02	0.04
1L	40	-19.751	-0.132	-0.024	0.000	-0.232	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1M	40	-3.437	-0.230	0.024	0.000	0.231	0.326	1	0.00	0.00	0.02
1N	40	-3.437	-0.132	0.024	0.000	0.231	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1O	40	-3.437	-0.230	-0.024	0.000	-0.232	0.326	1	0.00	0.00	0.02
1P	40	-3.437	-0.132	-0.024	0.000	-0.232	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1Q	40	-34.318	-0.272	0.024	0.000	0.150	0.529	1	0.00	0.04	0.06
1R	40	-34.318	-0.089	0.024	0.000	0.150	-0.088	1	0.00	0.04	0.05
1S	40	-34.318	-0.272	-0.023	0.000	-0.151	0.529	1	0.00	0.04	0.06
1T	40	-34.318	-0.089	-0.023	0.000	-0.151	-0.088	1	0.00	0.04	0.05
1U	40	11.130	-0.272	0.024	0.000	0.150	0.529	1	0.00	0.01	0.03
1V	40	11.130	-0.089	0.024	0.000	0.150	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
1W	40	11.130	-0.272	-0.023	0.000	-0.151	0.529	1	0.00	0.01	0.03
1X	40	11.130	-0.089	-0.023	0.000	-0.151	-0.088	1	0.00	0.01	0.02
2	40	-31.382	-0.899	0.001	0.000	-0.001	0.720	1	0.00	0.04	0.05
7	40	-27.732	-0.746	0.001	0.000	-0.001	0.620	1	0.00	0.03	0.05
8	40	-33.992	-0.989	0.001	0.000	-0.001	0.779	1	0.00	0.04	0.06
1A	50	-19.038	-0.242	0.035	0.000	0.398	0.297	1	0.00	0.02	0.05
1B	50	-19.038	-0.168	0.035	0.000	0.398	0.105	1	0.00	0.02	0.05
1C	50	-19.038	-0.242	-0.034	0.000	-0.399	0.297	1	0.00	0.02	0.05
1D	50	-19.038	-0.168	-0.034	0.000	-0.399	0.105	1	0.00	0.02	0.05
1E	50	-4.172	-0.242	0.035	0.000	0.398	0.297	1	0.00	0.00	0.03
1F	50	-4.172	-0.168	0.035	0.000	0.398	0.105	1	0.00	0.00	0.03
1G	50	-4.172	-0.242	-0.034	0.000	-0.399	0.297	1	0.00	0.00	0.03
1H	50	-4.172	-0.168	-0.034	0.000	-0.399	0.105	1	0.00	0.00	0.03
1I	50	-19.762	-0.254	0.024	0.000	0.230	0.304	1	0.00	0.02	0.04
1J	50	-19.762	-0.156	0.024	0.000	0.230	0.098	1	0.00	0.02	0.04
1K	50	-19.762	-0.254	-0.024	0.000	-0.231	0.304	1	0.00	0.02	0.04
1L	50	-19.762	-0.156	-0.024	0.000	-0.231	0.098	1	0.00	0.02	0.04
1M	50	-3.448	-0.254	0.024	0.000	0.230	0.304	1	0.00	0.00	0.02
1N	50	-3.448	-0.156	0.024	0.000	0.230	0.098	1	0.00	0.00	0.02
1O	50	-3.448	-0.254	-0.024	0.000	-0.231	0.304	1	0.00	0.00	0.02
1P	50	-3.448	-0.156	-0.024	0.000	-0.231	0.098	1	0.00	0.00	0.02
1Q	50	-34.329	-0.296	0.024	0.000	0.150	0.501	1	0.00	0.04	0.06
1R	50	-34.329	-0.113	0.024	0.000	0.150	-0.099	1	0.00	0.04	0.05
1S	50	-34.329	-0.296	-0.023	0.000	-0.151	0.501	1	0.00	0.04	0.06
1T	50	-34.329	-0.113	-0.023	0.000	-0.151	-0.099	1	0.00	0.04	0.05
1U	50	11.119	-0.296	0.024	0.000	0.150	0.501	1	0.00	0.01	0.03
1V	50	11.119	-0.113	0.024	0.000	0.150	-0.099	1	0.00	0.01	0.02
1W	50	11.119	-0.296	-0.023	0.000	-0.151	0.501	1	0.00	0.01	0.03
1X	50	11.119	-0.113	-0.023	0.000	-0.151	-0.099	1	0.00	0.01	0.02
2	50	-31.395	-0.930	0.001	0.000	-0.001	0.629	1	0.00	0.04	0.05
7	50	-27.745	-0.777	0.001	0.000	-0.001	0.544	1	0.00	0.03	0.05
8	50	-34.005	-1.021	0.001	0.000	-0.001	0.679	1	0.00	0.04	0.06
1A	60	-19.049	-0.266	0.035	0.000	0.397	0.273	1	0.00	0.02	0.05
1B	60	-19.049	-0.192	0.035	0.000	0.397	0.086	1	0.00	0.02	0.04
1C	60	-19.049	-0.266	-0.034	0.000	-0.397	0.273	1	0.00	0.02	0.05
1D	60	-19.049	-0.192	-0.034	0.000	-0.397	0.086	1	0.00	0.02	0.04
1E	60	-4.183	-0.266	0.035	0.000	0.397	0.273	1	0.00	0.00	0.03
1F	60	-4.183	-0.192	0.035	0.000	0.397	0.086	1	0.00	0.00	0.03
1G	60	-4.183	-0.266	-0.034	0.000	-0.397	0.273	1	0.00	0.00	0.03
1H	60	-4.183	-0.192	-0.034	0.000	-0.397	0.086	1	0.00	0.00	0.03
1I	60	-19.773	-0.278	0.024	0.000	0.229	0.280	1	0.00	0.02	0.04
1J	60	-19.773	-0.180	0.024	0.000	0.229	0.079	1	0.00	0.02	0.04
1K	60	-19.773	-0.278	-0.024	0.000	-0.230	0.280	1	0.00	0.02	0.04
1L	60	-19.773	-0.180	-0.024	0.000	-0.230	0.079	1	0.00	0.02	0.04
1M	60	-3.459	-0.278	0.024	0.000	0.229	0.280	1	0.00	0.00	0.02
1N	60	-3.459	-0.180	0.024	0.000	0.229	0.079	1	0.00	0.00	0.02
1O	60	-3.459	-0.278	-0.024	0.000	-0.230	0.280	1	0.00	0.00	0.02
1P	60	-3.459	-0.180	-0.024	0.000	-0.230	0.079	1	0.00	0.00	0.02
1Q	60	-34.340	-0.320	0.024	0.000	0.150	0.471	1	0.00	0.04	0.06
1R	60	-34.340	-0.137	0.024	0.000	0.150	-0.112	1	0.00	0.04	0.05
1S	60	-34.340	-0.320	-0.023	0.000	-0.151	0.471	1	0.00	0.04	0.06
1T	60	-34.340	-0.137	-0.023	0.000	-0.151	-0.112	1	0.00	0.04	0.05
1U	60	11.108	-0.320	0.024	0.000	0.150	0.471	1	0.00	0.01	0.03
1V	60	11.108	-0.137	0.024	0.000	0.150	-0.112	1	0.00	0.01	0.02
1W	60	11.108	-0.320	-0.023	0.000	-0.151	0.471	1	0.00	0.01	0.03
1X	60	11.108	-0.137	-0.023	0.000	-0.151	-0.112	1	0.00	0.01	0.02
2	60	-31.408	-0.962	0.001	0.000	-0.001	0.534	1	0.00	0.04	0.05
7	60	-27.758	-0.808	0.001	0.000	-0.001	0.465	1	0.00	0.03	0.04
8	60	-34.018	-1.052	0.001	0.000	-0.001	0.575	1	0.00	0.04	0.05
1A	70	-19.060	-0.290	0.035	0.000	0.395	0.246	1	0.00	0.02	0.05
1B	70	-19.060	-0.216	0.035	0.000	0.395	0.065	1	0.00	0.02	0.04
1C	70	-19.060	-0.290	-0.034	0.000	-0.396	0.246	1	0.00	0.02	0.05
1D	70	-19.060	-0.216	-0.034	0.000	-0.396	0.065	1	0.00	0.02	0.04
1E	70	-4.194	-0.290	0.035	0.000	0.395	0.246	1	0.00	0.00	0.03
1F	70	-4.194	-0.216	0.035	0.000	0.395	0.065	1	0.00	0.00	0.03
1G	70	-4.194	-0.290	-0.034	0.000	-0.396	0.246	1	0.00	0.00	0.03
1H	70	-4.194	-0.216	-0.034	0.000	-0.396	0.065	1	0.00	0.00	0.03
1I	70	-19.784	-0.302	0.024	0.000	0.228	0.253	1	0.00	0.02	0.04
1J	70	-19.784	-0.204	0.024	0.000	0.228	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1K	70	-19.784	-0.302	-0.024	0.000	-0.229	0.253	1	0.00	0.02	0.04
1L	70	-19.784	-0.204	-0.024	0.000	-0.229	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1M	70	-3.470	-0.302	0.024	0.000	0.228	0.253	1	0.00	0.00	0.02
1N	70	-3.470	-0.204	0.024	0.000	0.228	0.058	1	0.00	0.00	0.02
1O	70	-3.470	-0.302	-0.024	0.000	-0.229	0.253	1	0.00	0.00	0.02
1P	70	-3.470	-0.204	-0.024	0.000	-0.229	0.058	1	0.00	0.00	0.02
1Q	70	-34.351	-0.345	0.024	0.000	0.150	0.439	1	0.00	0.04	0.06
1R	70	-34.351	-0.161	0.024	0.000	0.150	-0.128	1	0.00	0.04	0.05
1S	70	-34.351	-0.345	-0.023	0.000	-0.151	0.439	1	0.00	0.04	0.06

1T	70	-34.351	-0.161	-0.023	0.000	-0.151	-0.128	1	0.00	0.04	0.05
1U	70	11.097	-0.345	0.024	0.000	0.150	0.439	1	0.00	0.01	0.03
1V	70	11.097	-0.161	0.024	0.000	0.150	-0.128	1	0.00	0.01	0.02
1W	70	11.097	-0.345	-0.023	0.000	-0.151	0.439	1	0.00	0.01	0.03
1X	70	11.097	-0.161	-0.023	0.000	-0.151	-0.128	1	0.00	0.01	0.02
2	70	-31.421	-0.993	0.001	0.000	-0.001	0.437	1	0.00	0.04	0.05
7	70	-27.771	-0.840	0.001	0.000	-0.001	0.382	1	0.00	0.03	0.04
8	70	-34.031	-1.083	0.001	0.000	-0.001	0.468	1	0.00	0.04	0.05
1A	80	-19.071	-0.314	0.035	0.000	0.393	0.217	1	0.00	0.02	0.05
1B	80	-19.071	-0.240	0.035	0.000	0.393	0.041	1	0.00	0.02	0.04
1C	80	-19.071	-0.314	-0.034	0.000	-0.394	0.217	1	0.00	0.02	0.05
1D	80	-19.071	-0.240	-0.034	0.000	-0.394	0.041	1	0.00	0.02	0.04
1E	80	-4.205	-0.314	0.035	0.000	0.393	0.217	1	0.00	0.00	0.03
1F	80	-4.205	-0.240	0.035	0.000	0.393	0.041	1	0.00	0.00	0.03
1G	80	-4.205	-0.314	-0.034	0.000	-0.394	0.217	1	0.00	0.00	0.03
1H	80	-4.205	-0.240	-0.034	0.000	-0.394	0.041	1	0.00	0.00	0.03
1I	80	-19.795	-0.326	0.024	0.000	0.227	0.224	1	0.00	0.02	0.04
1J	80	-19.795	-0.228	0.024	0.000	0.227	0.034	1	0.00	0.02	0.04
1K	80	-19.795	-0.326	-0.024	0.000	-0.228	0.224	1	0.00	0.02	0.04
1L	80	-19.795	-0.228	-0.024	0.000	-0.228	0.034	1	0.00	0.02	0.04
1M	80	-3.481	-0.326	0.024	0.000	0.227	0.224	1	0.00	0.00	0.02
1N	80	-3.481	-0.228	0.024	0.000	0.227	0.034	1	0.00	0.00	0.02
1O	80	-3.481	-0.326	-0.024	0.000	-0.228	0.224	1	0.00	0.00	0.02
1P	80	-3.481	-0.228	-0.024	0.000	-0.228	0.034	1	0.00	0.00	0.02
1Q	80	-34.362	-0.369	0.024	0.000	0.150	0.404	1	0.00	0.04	0.06
1R	80	-34.362	-0.185	0.024	0.000	0.150	-0.146	1	0.00	0.04	0.05
1S	80	-34.362	-0.369	-0.023	0.000	-0.151	0.404	1	0.00	0.04	0.06
1T	80	-34.362	-0.185	-0.023	0.000	-0.151	-0.146	1	0.00	0.04	0.05
1U	80	11.086	-0.369	0.024	0.000	0.150	0.404	1	0.00	0.01	0.03
1V	80	11.086	-0.185	0.024	0.000	0.150	-0.146	1	0.00	0.01	0.02
1W	80	11.086	-0.369	-0.023	0.000	-0.151	0.404	1	0.00	0.01	0.03
1X	80	11.086	-0.185	-0.023	0.000	-0.151	-0.146	1	0.00	0.01	0.02
2	80	-31.434	-1.024	0.001	0.000	-0.001	0.336	1	0.00	0.04	0.04
7	80	-27.784	-0.871	0.001	0.000	-0.001	0.297	1	0.00	0.03	0.04
8	80	-34.044	-1.114	0.001	0.000	-0.001	0.358	1	0.00	0.04	0.05
1A	90	-19.082	-0.338	0.035	0.000	0.391	0.185	1	0.00	0.02	0.05
1B	90	-19.082	-0.264	0.035	0.000	0.391	0.015	1	0.00	0.02	0.04
1C	90	-19.082	-0.338	-0.034	0.000	-0.392	0.185	1	0.00	0.02	0.05
1D	90	-19.082	-0.264	-0.034	0.000	-0.392	0.015	1	0.00	0.02	0.04
1E	90	-4.216	-0.338	0.035	0.000	0.391	0.185	1	0.00	0.00	0.03
1F	90	-4.216	-0.264	0.035	0.000	0.391	0.015	1	0.00	0.00	0.03
1G	90	-4.216	-0.338	-0.034	0.000	-0.392	0.185	1	0.00	0.00	0.03
1H	90	-4.216	-0.264	-0.034	0.000	-0.392	0.015	1	0.00	0.00	0.03
1I	90	-19.806	-0.350	0.024	0.000	0.226	0.193	1	0.00	0.02	0.04
1J	90	-19.806	-0.252	0.024	0.000	0.226	0.007	1	0.00	0.02	0.03
1K	90	-19.806	-0.350	-0.024	0.000	-0.227	0.193	1	0.00	0.02	0.04
1L	90	-19.806	-0.252	-0.024	0.000	-0.227	0.007	1	0.00	0.02	0.03
1M	90	-3.492	-0.350	0.024	0.000	0.226	0.193	1	0.00	0.00	0.02
1N	90	-3.492	-0.252	0.024	0.000	0.226	0.007	1	0.00	0.00	0.02
1O	90	-3.492	-0.350	-0.024	0.000	-0.227	0.193	1	0.00	0.00	0.02
1P	90	-3.492	-0.252	-0.024	0.000	-0.227	0.007	1	0.00	0.00	0.02
1Q	90	-34.373	-0.393	0.024	0.000	0.150	0.367	1	0.00	0.04	0.06
1R	90	-34.373	-0.209	0.024	0.000	0.150	-0.167	1	0.00	0.04	0.05
1S	90	-34.373	-0.393	-0.023	0.000	-0.151	0.367	1	0.00	0.04	0.06
1T	90	-34.373	-0.209	-0.023	0.000	-0.151	-0.167	1	0.00	0.04	0.05
1U	90	11.075	-0.393	0.024	0.000	0.150	0.367	1	0.00	0.01	0.03
1V	90	11.075	-0.209	0.024	0.000	0.150	-0.167	1	0.00	0.01	0.02
1W	90	11.075	-0.393	-0.023	0.000	-0.151	0.367	1	0.00	0.01	0.03
1X	90	11.075	-0.209	-0.023	0.000	-0.151	-0.167	1	0.00	0.01	0.02
2	90	-31.447	-1.056	0.001	0.000	-0.001	0.232	1	0.00	0.04	0.04
7	90	-27.797	-0.902	0.001	0.000	-0.001	0.208	1	0.00	0.03	0.04
8	90	-34.057	-1.146	0.001	0.000	-0.001	0.245	1	0.00	0.04	0.04
1A	100	-19.093	-0.362	0.035	0.000	0.389	0.151	1	0.00	0.02	0.05
1B	100	-19.093	-0.288	0.035	0.000	0.389	-0.013	1	0.00	0.02	0.04
1C	100	-19.093	-0.362	-0.034	0.000	-0.390	0.151	1	0.00	0.02	0.05
1D	100	-19.093	-0.288	-0.034	0.000	-0.390	-0.013	1	0.00	0.02	0.04
1E	100	-4.227	-0.362	0.035	0.000	0.389	0.151	1	0.00	0.00	0.03
1F	100	-4.227	-0.288	0.035	0.000	0.389	-0.013	1	0.00	0.00	0.03
1G	100	-4.227	-0.362	-0.034	0.000	-0.390	0.151	1	0.00	0.00	0.03
1H	100	-4.227	-0.288	-0.034	0.000	-0.390	-0.013	1	0.00	0.00	0.03
1I	100	-19.817	-0.374	0.024	0.000	0.225	0.159	1	0.00	0.02	0.04
1J	100	-19.817	-0.276	0.024	0.000	0.225	-0.022	1	0.00	0.02	0.03
1K	100	-19.817	-0.374	-0.024	0.000	-0.226	0.159	1	0.00	0.02	0.04
1L	100	-19.817	-0.276	-0.024	0.000	-0.226	-0.022	1	0.00	0.02	0.03
1M	100	-3.503	-0.374	0.024	0.000	0.225	0.159	1	0.00	0.00	0.02
1N	100	-3.503	-0.276	0.024	0.000	0.225	-0.022	1	0.00	0.00	0.02
1O	100	-3.503	-0.374	-0.024	0.000	-0.226	0.159	1	0.00	0.00	0.02
1P	100	-3.503	-0.276	-0.024	0.000	-0.226	-0.022	1	0.00	0.00	0.02
1Q	100	-34.384	-0.417	0.024	0.000	0.150	0.327	1	0.00	0.04	0.06
1R	100	-34.384	-0.234	0.024	0.000	0.150	-0.190	1	0.00	0.04	0.05
1S	100	-34.384	-0.417	-0.023	0.000	-0.151	0.327	1	0.00	0.04	0.06
1T	100	-34.384	-0.234	-0.023	0.000	-0.151	-0.190	1	0.00	0.04	0.05
1U	100	11.064	-0.417	0.024	0.000	0.150	0.327	1	0.00	0.01	0.03
1V	100	11.064	-0.234	0.024	0.000	0.150	-0.190	1	0.00	0.01	0.03
1W	100	11.064	-0.417	-0.023	0.000	-0.151	0.327	1	0.00	0.01	0.03
1X	100	11.064	-0.234	-0.023	0.000	-0.151	-0.190	1	0.00	0.01	0.03
2	100	-31.460	-1.087	0.001	0.000	-0.001	0.125	1	0.00	0.04	0.04
7	100	-27.810	-0.933	0.001	0.000	-0.001	0.117	1	0.00	0.03	0.03
8	100	-34.070	-1.177	0.001	0.000	-0.001	0.129	1	0.00	0.04	0.04

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χLT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-19.093	0.408	0.384	1	0.7721	1.0070	1.0035	--	--	0.03	--	0.06 Snell.	'zx' = 38
1B	-19.093	0.408	0.163	1	0.7721	1.0070	0.9998	--	--	0.03	--	0.05 Snell.	'zx' = 38
1C	-19.093	-0.409	0.384	1	0.7721	1.0071	1.0035	--	--	0.03	--	0.06 Snell.	'zx' = 38
1D	-19.093	-0.409	0.163	1	0.7721	1.0071	0.9998	--	--	0.03	--	0.05 Snell.	'zx' = 38
1E	-4.227	0.408	0.384	1	0.7721	1.0016	1.0008	--	--	0.01	--	0.04 Snell.	'zx' = 38
1F	-4.227	0.408	0.163	1	0.7721	1.0016	1.0000	--	--	0.01	--	0.03 Snell.	'zx' = 38
1G	-4.227	-0.409	0.384	1	0.7721	1.0016	1.0008	--	--	0.01	--	0.04 Snell.	'zx' = 38
1H	-4.227	-0.409	0.163	1	0.7721	1.0016	1.0000	--	--	0.01	--	0.03 Snell.	'zx' = 38
1I	-19.817	0.235	0.389	1	0.7721	1.0074	1.0038	--	--	0.03	--	0.05 Snell.	'zx' = 38
1J	-19.817	0.235	0.158	1	0.7721	1.0074	0.9993	--	--	0.03	--	0.05 Snell.	'zx' = 38
1K	-19.817	-0.236	0.389	1	0.7721	1.0075	1.0038	--	--	0.03	--	0.05 Snell.	'zx' = 38
1L	-19.817	-0.236	0.158	1	0.7721	1.0075	0.9993	--	--	0.03	--	0.05 Snell.	'zx' = 38
1M	-3.503	0.235	0.389	1	0.7721	1.0013	1.0007	--	--	0.01	--	0.03 Snell.	'zx' = 38
1N	-3.503	0.235	0.158	1	0.7721	1.0013	0.9999	--	--	0.01	--	0.02 Snell.	'zx' = 38
1O	-3.503	-0.236	0.389	1	0.7721	1.0013	1.0007	--	--	0.01	--	0.03 Snell.	'zx' = 38
1P	-3.503	-0.236	0.158	1	0.7721	1.0013	0.9999	--	--	0.01	--	0.02 Snell.	'zx' = 38
1Q	-34.384	0.151	0.616	1	0.7721	1.0145	1.0086	--	--	0.05	--	0.07 Snell.	'zx' = 38
1R	-34.384	0.151	-0.190	1	0.7721	1.0145	1.0065	--	--	0.05	--	0.06 Snell.	'zx' = 38
1S	-34.384	-0.151	0.616	1	0.7721	1.0146	1.0086	--	--	0.05	--	0.07 Snell.	'zx' = 38
1T	-34.384	-0.151	-0.190	1	0.7721	1.0146	1.0065	--	--	0.05	--	0.06 Snell.	'zx' = 38
2	-31.460	-0.001	1.055	1	0.7721	0.9864	1.0006	--	--	0.05	--	0.07 Snell.	'zx' = 38
7	-27.810	-0.001	0.893	1	0.7721	0.9886	1.0007	--	--	0.04	--	0.06 Snell.	'zx' = 38
8	-34.070	-0.001	1.150	1	0.7721	0.9862	1.0005	--	--	0.05	--	0.08 Snell.	'zx' = 38

ASTA NUM. 50 NI 4689 NF 4628 Lungh. 15.1 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		----- kN	----- kN	----- kN	----- kN*m	----- kN*m	----- kN*m	-----	-----	-----	-----	
1A	0	-19.581	-1.330	0.154	0.000	0.389	0.151	1	0.01	0.02	0.05	
1B	0	-19.581	-1.072	0.154	0.000	0.389	-0.013	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-19.581	-1.330	-0.153	0.000	-0.390	0.151	1	0.01	0.02	0.05	
1D	0	-19.581	-1.072	-0.153	0.000	-0.390	-0.013	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-4.539	-1.330	0.154	0.000	0.389	0.151	1	0.01	0.01	0.03	
1F	0	-4.539	-1.072	0.154	0.000	0.389	-0.013	1	0.00	0.01	0.03	
1G	0	-4.539	-1.330	-0.153	0.000	-0.390	0.151	1	0.01	0.01	0.03	
1H	0	-4.539	-1.072	-0.153	0.000	-0.390	-0.013	1	0.00	0.01	0.03	
1I	0	-20.344	-1.343	0.090	0.000	0.225	0.159	1	0.01	0.02	0.04	
1J	0	-20.344	-1.059	0.090	0.000	0.225	-0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-20.344	-1.343	-0.089	0.000	-0.226	0.159	1	0.01	0.02	0.04	
1L	0	-20.344	-1.059	-0.089	0.000	-0.226	-0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.776	-1.343	0.090	0.000	0.225	0.159	1	0.01	0.00	0.02	
1N	0	-3.776	-1.059	0.090	0.000	0.225	-0.022	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-3.776	-1.343	-0.089	0.000	-0.226	0.159	1	0.01	0.00	0.02	
1P	0	-3.776	-1.059	-0.089	0.000	-0.226	-0.022	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-34.920	-1.582	0.061	0.000	0.150	0.327	1	0.01	0.04	0.06	
1R	0	-34.920	-0.820	0.061	0.000	0.150	-0.190	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-34.920	-1.582	-0.060	0.000	-0.151	0.327	1	0.01	0.04	0.06	
1T	0	-34.920	-0.820	-0.060	0.000	-0.151	-0.190	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.800	-1.582	0.061	0.000	0.150	0.327	1	0.01	0.01	0.03	
1V	0	10.800	-0.820	0.061	0.000	0.150	-0.190	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	10.800	-1.582	-0.060	0.000	-0.151	0.327	1	0.01	0.01	0.03	
1X	0	10.800	-0.820	-0.060	0.000	-0.151	-0.190	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-33.460	-5.528	0.001	0.000	-0.001	0.125	1	0.02	0.04	0.04	
7	0	-29.480	-4.612	0.001	0.000	-0.001	0.117	1	0.02	0.03	0.04	
8	0	-36.270	-6.069	0.001	0.000	-0.001	0.129	1	0.02	0.04	0.04	
1A	8	-19.591	-1.349	0.154	0.000	0.377	0.051	1	0.01	0.02	0.04	
1B	8	-19.591	-1.090	0.154	0.000	0.377	-0.096	1	0.00	0.02	0.04	
1C	8	-19.591	-1.349	-0.153	0.000	-0.379	0.051	1	0.01	0.02	0.04	
1D	8	-19.591	-1.090	-0.153	0.000	-0.379	-0.096	1	0.00	0.02	0.04	
1E	8	-4.549	-1.349	0.154	0.000	0.377	0.051	1	0.01	0.01	0.03	
1F	8	-4.549	-1.090	0.154	0.000	0.377	-0.096	1	0.00	0.01	0.03	
1G	8	-4.549	-1.349	-0.153	0.000	-0.379	0.051	1	0.01	0.01	0.03	
1H	8	-4.549	-1.090	-0.153	0.000	-0.379	-0.096	1	0.00	0.01	0.03	
1I	8	-20.354	-1.361	0.090	0.000	0.219	0.058	1	0.01	0.02	0.04	
1J	8	-20.354	-1.078	0.090	0.000	0.219	-0.104	1	0.00	0.02	0.04	
1K	8	-20.354	-1.361	-0.089	0.000	-0.220	0.058	1	0.01	0.02	0.04	
1L	8	-20.354	-1.078	-0.089	0.000	-0.220	-0.104	1	0.00	0.02	0.04	
1M	8	-3.786	-1.361	0.090	0.000	0.219	0.058	1	0.01	0.00	0.02	
1N	8	-3.786	-1.078	0.090	0.000	0.219	-0.104	1	0.00	0.00	0.02	
1O	8	-3.786	-1.361	-0.089	0.000	-0.220	0.058	1	0.01	0.00	0.02	
1P	8	-3.786	-1.078	-0.089	0.000	-0.220	-0.104	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	8	-34.930	-1.600	0.061	0.000	0.146	0.207	1	0.01	0.04	0.05	
1R	8	-34.930	-0.839	0.061	0.000	0.146	-0.253	1	0.00	0.04	0.05	
1S	8	-34.930	-1.600	-0.060	0.000	-0.147	0.207	1	0.01	0.04	0.05	
1T	8	-34.930	-0.839	-0.060	0.000	-0.147	-0.253	1	0.00	0.04	0.05	
1U	8	10.790	-1.600	0.061	0.000	0.146	0.207	1	0.01	0.01	0.03	
1V	8	10.790	-0.839	0.061	0.000	0.146	-0.253	1	0.00	0.01	0.03	
1W	8	10.790	-1.600	-0.060	0.000	-0.147	0.207	1	0.01	0.01	0.03	
1X	8	10.790	-0.839	-0.060	0.000	-0.147	-0.253	1	0.00	0.01	0.03	
2	8	-33.470	-5.552	0.001	0.000	-0.001	-0.294	1	0.02	0.04	0.05	
7	8	-29.490	-4.635	0.001	0.000	-0.001	-0.233	1	0.02	0.03	0.04	
8	8	-36.280	-6.093	0.001	0.000	-0.001	-0.331	1	0.02	0.04	0.05	
1A	15	-19.601	-1.367	0.154	0.000	0.366	-0.051	1	0.01	0.02	0.04	

1B	15	-19.601	-1.109	0.154	0.000	0.366	-0.180	1	0.00	0.02	0.05	
1C	15	-19.601	-1.367	-0.153	0.000	-0.367	-0.051	1	0.01	0.02	0.04	
1D	15	-19.601	-1.109	-0.153	0.000	-0.367	-0.180	1	0.00	0.02	0.05	
1E	15	-4.559	-1.367	0.154	0.000	0.366	-0.051	1	0.01	0.01	0.03	
1F	15	-4.559	-1.109	0.154	0.000	0.366	-0.180	1	0.00	0.01	0.03	
1G	15	-4.559	-1.367	-0.153	0.000	-0.367	-0.051	1	0.01	0.01	0.03	
1H	15	-4.559	-1.109	-0.153	0.000	-0.367	-0.180	1	0.00	0.01	0.03	
1I	15	-20.364	-1.380	0.090	0.000	0.212	-0.044	1	0.01	0.02	0.04	
1J	15	-20.364	-1.096	0.090	0.000	0.212	-0.188	1	0.00	0.02	0.04	
1K	15	-20.364	-1.380	-0.089	0.000	-0.214	-0.044	1	0.01	0.02	0.04	
1L	15	-20.364	-1.096	-0.089	0.000	-0.214	-0.188	1	0.00	0.02	0.04	
1M	15	-3.796	-1.380	0.090	0.000	0.212	-0.044	1	0.01	0.00	0.02	
1N	15	-3.796	-1.096	0.090	0.000	0.212	-0.188	1	0.00	0.00	0.02	
1O	15	-3.796	-1.380	-0.089	0.000	-0.214	-0.044	1	0.01	0.00	0.02	
1P	15	-3.796	-1.096	-0.089	0.000	-0.214	-0.188	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	15	-34.940	-1.619	0.061	0.000	0.142	0.086	1	0.01	0.04	0.05	
1R	15	-34.940	-0.857	0.061	0.000	0.142	-0.318	1	0.00	0.04	0.06	
1S	15	-34.940	-1.619	-0.060	0.000	-0.144	0.086	1	0.01	0.04	0.05	
1T	15	-34.940	-0.857	-0.060	0.000	-0.144	-0.318	1	0.00	0.04	0.06	
1U	15	10.780	-1.619	0.061	0.000	0.142	0.086	1	0.01	0.01	0.02	
1V	15	10.780	-0.857	0.061	0.000	0.142	-0.318	1	0.00	0.01	0.03	
1W	15	10.780	-1.619	-0.060	0.000	-0.144	0.086	1	0.01	0.01	0.02	
1X	15	10.780	-0.857	-0.060	0.000	-0.144	-0.318	1	0.00	0.01	0.03	
2	15	-33.480	-5.576	0.001	0.000	-0.001	-0.715	1	0.02	0.04	0.06	
7	15	-29.500	-4.659	0.001	0.000	-0.001	-0.585	1	0.02	0.03	0.05	
8	15	-36.290	-6.117	0.001	0.000	-0.002	-0.792	1	0.02	0.04	0.06	

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-19.601	0.389	0.151	1	1.0000	0.9864	0.9958	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1B	-19.601	0.389	-0.180	1	1.0000	0.9864	0.9964	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1C	-19.601	-0.390	0.151	1	1.0000	0.9864	0.9958	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1D	-19.601	-0.390	-0.180	1	1.0000	0.9864	0.9964	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1E	-4.559	0.389	0.151	1	1.0000	0.9968	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1F	-4.559	0.389	-0.180	1	1.0000	0.9968	0.9992	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1G	-4.559	-0.390	0.151	1	1.0000	0.9968	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1H	-4.559	-0.390	-0.180	1	1.0000	0.9968	0.9992	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1I	-20.364	0.225	0.159	1	1.0000	0.9858	0.9957	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1J	-20.364	0.225	-0.188	1	1.0000	0.9858	0.9964	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1K	-20.364	-0.226	0.159	1	1.0000	0.9858	0.9957	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1L	-20.364	-0.226	-0.188	1	1.0000	0.9858	0.9964	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1M	-3.796	0.225	0.159	1	1.0000	0.9974	0.9992	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 6
1N	-3.796	0.225	-0.188	1	1.0000	0.9974	0.9993	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 6
1O	-3.796	-0.226	0.159	1	1.0000	0.9974	0.9992	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 6
1P	-3.796	-0.226	-0.188	1	1.0000	0.9974	0.9993	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 6
1Q	-34.940	0.150	0.327	1	1.0000	0.9757	0.9942	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1R	-34.940	0.150	-0.318	1	1.0000	0.9757	0.9951	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1S	-34.940	-0.151	0.327	1	1.0000	0.9757	0.9942	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1T	-34.940	-0.151	-0.318	1	1.0000	0.9757	0.9951	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
2	-33.480	-0.001	-0.715	1	1.0000	0.9765	0.9933	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
7	-29.500	-0.001	-0.585	1	1.0000	0.9793	0.9940	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
8	-36.290	-0.002	-0.792	1	1.0000	0.9746	0.9927	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6

ASTA NUM. 51 NI 4628 NF 4690 Lungh. 84.9 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-22.085	0.355	0.448	0.000	0.367	-0.051	1	0.00	0.02	0.05	
1B	0	-22.085	0.610	0.448	0.000	0.367	-0.180	1	0.00	0.02	0.05	
1C	0	-22.085	0.355	-0.448	0.000	-0.369	-0.051	1	0.00	0.02	0.05	
1D	0	-22.085	0.610	-0.448	0.000	-0.369	-0.180	1	0.00	0.02	0.05	
1E	0	-5.875	0.355	0.448	0.000	0.367	-0.051	1	0.00	0.01	0.03	
1F	0	-5.875	0.610	0.448	0.000	0.367	-0.180	1	0.00	0.01	0.03	
1G	0	-5.875	0.355	-0.448	0.000	-0.369	-0.051	1	0.00	0.01	0.03	
1H	0	-5.875	0.610	-0.448	0.000	-0.369	-0.180	1	0.00	0.01	0.03	
1I	0	-22.939	0.353	0.260	0.000	0.213	-0.044	1	0.00	0.03	0.04	
1J	0	-22.939	0.612	0.260	0.000	0.213	-0.188	1	0.00	0.03	0.04	
1K	0	-22.939	0.353	-0.259	0.000	-0.214	-0.044	1	0.00	0.03	0.04	
1L	0	-22.939	0.612	-0.259	0.000	-0.214	-0.188	1	0.00	0.03	0.04	
1M	0	-5.021	0.353	0.260	0.000	0.213	-0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	-5.021	0.612	0.260	0.000	0.213	-0.188	1	0.00	0.01	0.02	
1O	0	-5.021	0.353	-0.259	0.000	-0.214	-0.044	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	-5.021	0.612	-0.259	0.000	-0.214	-0.188	1	0.00	0.01	0.02	
1Q	0	-38.526	0.106	0.174	0.000	0.143	0.086	1	0.00	0.04	0.05	
1R	0	-38.526	0.859	0.174	0.000	0.143	-0.318	1	0.00	0.04	0.06	
1S	0	-38.526	0.106	-0.174	0.000	-0.144	0.086	1	0.00	0.04	0.05	
1T	0	-38.526	0.859	-0.174	0.000	-0.144	-0.318	1	0.00	0.04	0.06	
1U	0	10.566	0.106	0.174	0.000	0.143	0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	10.566	0.859	0.174	0.000	0.143	-0.318	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	10.566	0.106	-0.174	0.000	-0.144	0.086	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	10.566	0.859	-0.174	0.000	-0.144	-0.318	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-40.110	2.224	0.001	0.000	-0.001	-0.715	1	0.01	0.05	0.06	
7	0	-35.160	1.855	0.001	0.000	-0.001	-0.585	1	0.01	0.04	0.05	

8	0	-43.490	2.441	0.001	0.000	-0.001	-0.792	1	0.01	0.05	0.07
1A	8	-22.094	0.334	0.448	0.000	0.327	-0.022	1	0.00	0.02	0.04
1B	8	-22.094	0.590	0.448	0.000	0.327	-0.129	1	0.00	0.02	0.05
1C	8	-22.094	0.334	-0.448	0.000	-0.329	-0.022	1	0.00	0.02	0.04
1D	8	-22.094	0.590	-0.448	0.000	-0.329	-0.129	1	0.00	0.02	0.05
1E	8	-5.884	0.334	0.448	0.000	0.327	-0.022	1	0.00	0.01	0.02
1F	8	-5.884	0.590	0.448	0.000	0.327	-0.129	1	0.00	0.01	0.03
1G	8	-5.884	0.334	-0.448	0.000	-0.329	-0.022	1	0.00	0.01	0.02
1H	8	-5.884	0.590	-0.448	0.000	-0.329	-0.129	1	0.00	0.01	0.03
1I	8	-22.948	0.332	0.260	0.000	0.189	-0.017	1	0.00	0.03	0.04
1J	8	-22.948	0.592	0.260	0.000	0.189	-0.135	1	0.00	0.03	0.04
1K	8	-22.948	0.332	-0.259	0.000	-0.191	-0.017	1	0.00	0.03	0.04
1L	8	-22.948	0.592	-0.259	0.000	-0.191	-0.135	1	0.00	0.03	0.04
1M	8	-5.030	0.332	0.260	0.000	0.189	-0.017	1	0.00	0.01	0.02
1N	8	-5.030	0.592	0.260	0.000	0.189	-0.135	1	0.00	0.01	0.02
1O	8	-5.030	0.332	-0.259	0.000	-0.191	-0.017	1	0.00	0.01	0.02
1P	8	-5.030	0.592	-0.259	0.000	-0.191	-0.135	1	0.00	0.01	0.02
1Q	8	-38.535	0.085	0.174	0.000	0.127	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1R	8	-38.535	0.839	0.174	0.000	0.127	-0.245	1	0.00	0.04	0.06
1S	8	-38.535	0.085	-0.174	0.000	-0.128	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1T	8	-38.535	0.839	-0.174	0.000	-0.128	-0.245	1	0.00	0.04	0.06
1U	8	10.557	0.085	0.174	0.000	0.127	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1V	8	10.557	0.839	0.174	0.000	0.127	-0.245	1	0.00	0.01	0.03
1W	8	10.557	0.085	-0.174	0.000	-0.128	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1X	8	10.557	0.839	-0.174	0.000	-0.128	-0.245	1	0.00	0.01	0.03
2	8	-40.122	2.197	0.001	0.000	-0.001	-0.527	1	0.01	0.05	0.06
7	8	-35.172	1.828	0.001	0.000	-0.001	-0.428	1	0.01	0.04	0.05
8	8	-43.501	2.414	0.001	0.000	-0.002	-0.586	1	0.01	0.05	0.06
1A	17	-22.103	0.314	0.448	0.000	0.287	0.004	1	0.00	0.02	0.04
1B	17	-22.103	0.570	0.448	0.000	0.287	-0.079	1	0.00	0.02	0.04
1C	17	-22.103	0.314	-0.448	0.000	-0.289	0.004	1	0.00	0.02	0.04
1D	17	-22.103	0.570	-0.448	0.000	-0.289	-0.079	1	0.00	0.02	0.04
1E	17	-5.893	0.314	0.448	0.000	0.287	0.004	1	0.00	0.01	0.02
1F	17	-5.893	0.570	0.448	0.000	0.287	-0.079	1	0.00	0.01	0.02
1G	17	-5.893	0.314	-0.448	0.000	-0.289	0.004	1	0.00	0.01	0.02
1H	17	-5.893	0.570	-0.448	0.000	-0.289	-0.079	1	0.00	0.01	0.02
1I	17	-22.957	0.312	0.260	0.000	0.166	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1J	17	-22.957	0.572	0.260	0.000	0.166	-0.083	1	0.00	0.03	0.04
1K	17	-22.957	0.312	-0.259	0.000	-0.167	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1L	17	-22.957	0.572	-0.259	0.000	-0.167	-0.083	1	0.00	0.03	0.04
1M	17	-5.039	0.312	0.260	0.000	0.166	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1N	17	-5.039	0.572	0.260	0.000	0.166	-0.083	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	-5.039	0.312	-0.259	0.000	-0.167	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1P	17	-5.039	0.572	-0.259	0.000	-0.167	-0.083	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-38.544	0.065	0.174	0.000	0.111	0.099	1	0.00	0.04	0.05
1R	17	-38.544	0.819	0.174	0.000	0.111	-0.174	1	0.00	0.04	0.05
1S	17	-38.544	0.065	-0.174	0.000	-0.112	0.099	1	0.00	0.04	0.05
1T	17	-38.544	0.819	-0.174	0.000	-0.112	-0.174	1	0.00	0.04	0.05
1U	17	10.548	0.065	0.174	0.000	0.111	0.099	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	10.548	0.819	0.174	0.000	0.111	-0.174	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	10.548	0.065	-0.174	0.000	-0.112	0.099	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	10.548	0.819	-0.174	0.000	-0.112	-0.174	1	0.00	0.01	0.02
2	17	-40.134	2.171	0.001	0.000	-0.001	-0.342	1	0.01	0.05	0.05
7	17	-35.184	1.802	0.001	0.000	-0.001	-0.274	1	0.01	0.04	0.05
8	17	-43.512	2.388	0.001	0.000	-0.002	-0.382	1	0.01	0.05	0.06
1A	25	-22.112	0.293	0.448	0.000	0.247	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1B	25	-22.112	0.549	0.448	0.000	0.247	-0.031	1	0.00	0.02	0.04
1C	25	-22.112	0.293	-0.448	0.000	-0.249	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1D	25	-22.112	0.549	-0.448	0.000	-0.249	-0.031	1	0.00	0.02	0.04
1E	25	-5.902	0.293	0.448	0.000	0.247	0.029	1	0.00	0.01	0.02
1F	25	-5.902	0.549	0.448	0.000	0.247	-0.031	1	0.00	0.01	0.02
1G	25	-5.902	0.293	-0.448	0.000	-0.249	0.029	1	0.00	0.01	0.02
1H	25	-5.902	0.549	-0.448	0.000	-0.249	-0.031	1	0.00	0.01	0.02
1I	25	-22.966	0.291	0.260	0.000	0.142	0.033	1	0.00	0.03	0.03
1J	25	-22.966	0.551	0.260	0.000	0.142	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
1K	25	-22.966	0.291	-0.259	0.000	-0.144	0.033	1	0.00	0.03	0.03
1L	25	-22.966	0.551	-0.259	0.000	-0.144	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
1M	25	-5.048	0.291	0.260	0.000	0.142	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1N	25	-5.048	0.551	0.260	0.000	0.142	-0.034	1	0.00	0.01	0.01
1O	25	-5.048	0.291	-0.259	0.000	-0.144	0.033	1	0.00	0.01	0.01
1P	25	-5.048	0.551	-0.259	0.000	-0.144	-0.034	1	0.00	0.01	0.01
1Q	25	-38.553	0.044	0.174	0.000	0.095	0.103	1	0.00	0.04	0.05
1R	25	-38.553	0.798	0.174	0.000	0.095	-0.104	1	0.00	0.04	0.05
1S	25	-38.553	0.044	-0.174	0.000	-0.097	0.103	1	0.00	0.04	0.05
1T	25	-38.553	0.798	-0.174	0.000	-0.097	-0.104	1	0.00	0.04	0.05
1U	25	10.539	0.044	0.174	0.000	0.095	0.103	1	0.00	0.01	0.02
1V	25	10.539	0.798	0.174	0.000	0.095	-0.104	1	0.00	0.01	0.02
1W	25	10.539	0.044	-0.174	0.000	-0.097	0.103	1	0.00	0.01	0.02
1X	25	10.539	0.798	-0.174	0.000	-0.097	-0.104	1	0.00	0.01	0.02
2	25	-40.146	2.144	0.001	0.000	-0.001	-0.159	1	0.01	0.05	0.05
7	25	-35.196	1.775	0.001	0.000	-0.001	-0.122	1	0.01	0.04	0.04
8	25	-43.523	2.361	0.001	0.000	-0.002	-0.181	1	0.01	0.05	0.05
1A	34	-22.121	0.273	0.448	0.000	0.207	0.053	1	0.00	0.02	0.04
1B	34	-22.121	0.529	0.448	0.000	0.207	0.016	1	0.00	0.02	0.04
1C	34	-22.121	0.273	-0.448	0.000	-0.209	0.053	1	0.00	0.02	0.04
1D	34	-22.121	0.529	-0.448	0.000	-0.209	0.016	1	0.00	0.02	0.04
1E	34	-5.911	0.273	0.448	0.000	0.207	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	-5.911	0.529	0.448	0.000	0.207	0.016	1	0.00	0.01	0.02
1G	34	-5.911	0.273	-0.448	0.000	-0.209	0.053	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	-5.911	0.529	-0.448	0.000	-0.209	0.016	1	0.00	0.01	0.02
1I	34	-22.975	0.271	0.260	0.000	0.119	0.055	1	0.00	0.03	0.03
1J	34	-22.975	0.531	0.260	0.000	0.119	0.014	1	0.00	0.03	0.03
1K	34	-22.975	0.271	-0.259	0.000	-0.121	0.055	1	0.00	0.03	0.03
1L	34	-22.975	0.531	-0.259	0.000	-0.121	0.014	1	0.00	0.03	0.03

1M	34	-5.057	0.271	0.260	0.000	0.119	0.055	1	0.00	0.01	0.01
1N	34	-5.057	0.531	0.260	0.000	0.119	0.014	1	0.00	0.01	0.01
1O	34	-5.057	0.271	-0.259	0.000	-0.121	0.055	1	0.00	0.01	0.01
1P	34	-5.057	0.531	-0.259	0.000	-0.121	0.014	1	0.00	0.01	0.01
1Q	34	-38.562	0.024	0.174	0.000	0.079	0.105	1	0.00	0.04	0.05
1R	34	-38.562	0.778	0.174	0.000	0.079	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1S	34	-38.562	0.024	-0.174	0.000	-0.081	0.105	1	0.00	0.04	0.05
1T	34	-38.562	0.778	-0.174	0.000	-0.081	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1U	34	10.530	0.024	0.174	0.000	0.079	0.105	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	10.530	0.778	0.174	0.000	0.079	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	10.530	0.024	-0.174	0.000	-0.081	0.105	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	10.530	0.778	-0.174	0.000	-0.081	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
2	34	-40.158	2.118	0.001	0.000	-0.001	0.022	1	0.01	0.05	0.05
7	34	-35.208	1.749	0.001	0.000	-0.001	0.027	1	0.01	0.04	0.04
8	34	-43.534	2.335	0.001	0.000	-0.002	0.019	1	0.01	0.05	0.05
1A	42	-22.130	0.253	0.448	0.000	0.167	0.074	1	0.00	0.02	0.04
1B	42	-22.130	0.508	0.448	0.000	0.167	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1C	42	-22.130	0.253	-0.448	0.000	-0.169	0.074	1	0.00	0.02	0.04
1D	42	-22.130	0.508	-0.448	0.000	-0.169	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1E	42	-5.920	0.253	0.448	0.000	0.167	0.074	1	0.00	0.01	0.02
1F	42	-5.920	0.508	0.448	0.000	0.167	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1G	42	-5.920	0.253	-0.448	0.000	-0.169	0.074	1	0.00	0.01	0.02
1H	42	-5.920	0.508	-0.448	0.000	-0.169	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1I	42	-22.984	0.251	0.260	0.000	0.095	0.075	1	0.00	0.03	0.03
1J	42	-22.984	0.510	0.260	0.000	0.095	0.060	1	0.00	0.03	0.03
1K	42	-22.984	0.251	-0.259	0.000	-0.097	0.075	1	0.00	0.03	0.03
1L	42	-22.984	0.510	-0.259	0.000	-0.097	0.060	1	0.00	0.03	0.03
1M	42	-5.066	0.251	0.260	0.000	0.095	0.075	1	0.00	0.01	0.01
1N	42	-5.066	0.510	0.260	0.000	0.095	0.060	1	0.00	0.01	0.01
1O	42	-5.066	0.251	-0.259	0.000	-0.097	0.075	1	0.00	0.01	0.01
1P	42	-5.066	0.510	-0.259	0.000	-0.097	0.060	1	0.00	0.01	0.01
1Q	42	-38.571	0.004	0.174	0.000	0.063	0.106	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-38.571	0.757	0.174	0.000	0.063	0.029	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-38.571	0.004	-0.174	0.000	-0.065	0.106	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-38.571	0.757	-0.174	0.000	-0.065	0.029	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	10.521	0.004	0.174	0.000	0.063	0.106	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	10.521	0.757	0.174	0.000	0.063	0.029	1	0.00	0.01	0.02
1W	42	10.521	0.004	-0.174	0.000	-0.065	0.106	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	10.521	0.757	-0.174	0.000	-0.065	0.029	1	0.00	0.01	0.02
2	42	-40.170	2.091	0.001	0.000	-0.001	0.201	1	0.01	0.05	0.05
7	42	-35.220	1.722	0.001	0.000	-0.001	0.175	1	0.01	0.04	0.04
8	42	-43.545	2.308	0.001	0.000	-0.002	0.216	1	0.01	0.05	0.05
1A	51	-22.139	0.232	0.448	0.000	0.127	0.094	1	0.00	0.02	0.03
1B	51	-22.139	0.488	0.448	0.000	0.127	0.104	1	0.00	0.02	0.03
1C	51	-22.139	0.232	-0.448	0.000	-0.129	0.094	1	0.00	0.02	0.03
1D	51	-22.139	0.488	-0.448	0.000	-0.129	0.104	1	0.00	0.02	0.03
1E	51	-5.929	0.232	0.448	0.000	0.127	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1F	51	-5.929	0.488	0.448	0.000	0.127	0.104	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	-5.929	0.232	-0.448	0.000	-0.129	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1H	51	-5.929	0.488	-0.448	0.000	-0.129	0.104	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	-22.993	0.230	0.260	0.000	0.072	0.093	1	0.00	0.03	0.03
1J	51	-22.993	0.490	0.260	0.000	0.072	0.104	1	0.00	0.03	0.03
1K	51	-22.993	0.230	-0.259	0.000	-0.074	0.093	1	0.00	0.03	0.03
1L	51	-22.993	0.490	-0.259	0.000	-0.074	0.104	1	0.00	0.03	0.03
1M	51	-5.075	0.230	0.260	0.000	0.072	0.093	1	0.00	0.01	0.01
1N	51	-5.075	0.490	0.260	0.000	0.072	0.104	1	0.00	0.01	0.01
1O	51	-5.075	0.230	-0.259	0.000	-0.074	0.093	1	0.00	0.01	0.01
1P	51	-5.075	0.490	-0.259	0.000	-0.074	0.104	1	0.00	0.01	0.01
1Q	51	-38.580	-0.017	0.174	0.000	0.048	0.104	1	0.00	0.04	0.05
1R	51	-38.580	0.737	0.174	0.000	0.048	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1S	51	-38.580	-0.017	-0.174	0.000	-0.049	0.104	1	0.00	0.04	0.05
1T	51	-38.580	0.737	-0.174	0.000	-0.049	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1U	51	10.512	-0.017	0.174	0.000	0.048	0.104	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	10.512	0.737	0.174	0.000	0.048	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	10.512	-0.017	-0.174	0.000	-0.049	0.104	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	10.512	0.737	-0.174	0.000	-0.049	0.093	1	0.00	0.01	0.02
2	51	-40.182	2.064	0.001	0.000	-0.001	0.377	1	0.01	0.05	0.06
7	51	-35.232	1.695	0.001	0.000	-0.002	0.320	1	0.01	0.04	0.05
8	51	-43.556	2.281	0.001	0.000	-0.002	0.410	1	0.01	0.05	0.06
1A	59	-22.148	0.212	0.448	0.000	0.087	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1B	59	-22.148	0.467	0.448	0.000	0.087	0.145	1	0.00	0.02	0.03
1C	59	-22.148	0.212	-0.448	0.000	-0.089	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1D	59	-22.148	0.467	-0.448	0.000	-0.089	0.145	1	0.00	0.02	0.03
1E	59	-5.938	0.212	0.448	0.000	0.087	0.112	1	0.00	0.01	0.01
1F	59	-5.938	0.467	0.448	0.000	0.087	0.145	1	0.00	0.01	0.02
1G	59	-5.938	0.212	-0.448	0.000	-0.089	0.112	1	0.00	0.01	0.01
1H	59	-5.938	0.467	-0.448	0.000	-0.089	0.145	1	0.00	0.01	0.02
1I	59	-23.002	0.210	0.260	0.000	0.049	0.110	1	0.00	0.03	0.03
1J	59	-23.002	0.469	0.260	0.000	0.049	0.147	1	0.00	0.03	0.03
1K	59	-23.002	0.210	-0.259	0.000	-0.050	0.110	1	0.00	0.03	0.03
1L	59	-23.002	0.469	-0.259	0.000	-0.050	0.147	1	0.00	0.03	0.03
1M	59	-5.084	0.210	0.260	0.000	0.049	0.110	1	0.00	0.01	0.01
1N	59	-5.084	0.469	0.260	0.000	0.049	0.147	1	0.00	0.01	0.01
1O	59	-5.084	0.210	-0.259	0.000	-0.050	0.110	1	0.00	0.01	0.01
1P	59	-5.084	0.469	-0.259	0.000	-0.050	0.147	1	0.00	0.01	0.01
1Q	59	-38.589	-0.037	0.174	0.000	0.032	0.101	1	0.00	0.04	0.05
1R	59	-38.589	0.716	0.174	0.000	0.032	0.156	1	0.00	0.04	0.05
1S	59	-38.589	-0.037	-0.174	0.000	-0.034	0.101	1	0.00	0.04	0.05
1T	59	-38.589	0.716	-0.174	0.000	-0.034	0.156	1	0.00	0.04	0.05
1U	59	10.503	-0.037	0.174	0.000	0.032	0.101	1	0.00	0.01	0.02
1V	59	10.503	0.716	0.174	0.000	0.032	0.156	1	0.00	0.01	0.02
1W	59	10.503	-0.037	-0.174	0.000	-0.034	0.101	1	0.00	0.01	0.02
1X	59	10.503	0.716	-0.174	0.000	-0.034	0.156	1	0.00	0.01	0.02
2	59	-40.194	2.038	0.001	0.000	-0.001	0.551	1	0.01	0.05	0.06
7	59	-35.244	1.669	0.001	0.000	-0.002	0.462	1	0.01	0.04	0.05

8	59	-43.567	2.255	0.001	0.000	-0.002	0.603	1	0.01	0.05	0.06
1A	68	-22.157	0.191	0.448	0.000	0.047	0.129	1	0.00	0.02	0.03
1B	68	-22.157	0.447	0.448	0.000	0.047	0.184	1	0.00	0.02	0.03
1C	68	-22.157	0.191	-0.448	0.000	-0.049	0.129	1	0.00	0.02	0.03
1D	68	-22.157	0.447	-0.448	0.000	-0.049	0.184	1	0.00	0.02	0.03
1E	68	-5.947	0.191	0.448	0.000	0.047	0.129	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	-5.947	0.447	0.448	0.000	0.047	0.184	1	0.00	0.01	0.01
1G	68	-5.947	0.191	-0.448	0.000	-0.049	0.129	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	-5.947	0.447	-0.448	0.000	-0.049	0.184	1	0.00	0.01	0.01
1I	68	-23.011	0.189	0.260	0.000	0.025	0.125	1	0.00	0.03	0.03
1J	68	-23.011	0.449	0.260	0.000	0.025	0.188	1	0.00	0.03	0.03
1K	68	-23.011	0.189	-0.259	0.000	-0.027	0.125	1	0.00	0.03	0.03
1L	68	-23.011	0.449	-0.259	0.000	-0.027	0.188	1	0.00	0.03	0.03
1M	68	-5.093	0.189	0.260	0.000	0.025	0.125	1	0.00	0.01	0.01
1N	68	-5.093	0.449	0.260	0.000	0.025	0.188	1	0.00	0.01	0.01
1O	68	-5.093	0.189	-0.259	0.000	-0.027	0.125	1	0.00	0.01	0.01
1P	68	-5.093	0.449	-0.259	0.000	-0.027	0.188	1	0.00	0.01	0.01
1Q	68	-38.598	-0.058	0.174	0.000	0.016	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1R	68	-38.598	0.696	0.174	0.000	0.016	0.216	1	0.00	0.04	0.05
1S	68	-38.598	-0.058	-0.174	0.000	-0.018	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1T	68	-38.598	0.696	-0.174	0.000	-0.018	0.216	1	0.00	0.04	0.05
1U	68	10.494	-0.058	0.174	0.000	0.016	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	10.494	0.696	0.174	0.000	0.016	0.216	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	10.494	-0.058	-0.174	0.000	-0.018	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	10.494	0.696	-0.174	0.000	-0.018	0.216	1	0.00	0.01	0.02
2	68	-40.206	2.011	0.001	0.000	-0.002	0.723	1	0.01	0.05	0.06
7	68	-35.256	1.642	0.001	0.000	-0.002	0.603	1	0.01	0.04	0.06
8	68	-43.578	2.228	0.001	0.000	-0.002	0.793	1	0.01	0.05	0.07
1A	76	-22.166	0.171	0.448	0.000	0.007	0.143	1	0.00	0.02	0.03
1B	76	-22.166	0.427	0.448	0.000	0.007	0.222	1	0.00	0.02	0.03
1C	76	-22.166	0.171	-0.448	0.000	-0.009	0.143	1	0.00	0.02	0.03
1D	76	-22.166	0.427	-0.448	0.000	-0.009	0.222	1	0.00	0.02	0.03
1E	76	-5.956	0.171	0.448	0.000	0.007	0.143	1	0.00	0.01	0.01
1F	76	-5.956	0.427	0.448	0.000	0.007	0.222	1	0.00	0.01	0.01
1G	76	-5.956	0.171	-0.448	0.000	-0.009	0.143	1	0.00	0.01	0.01
1H	76	-5.956	0.427	-0.448	0.000	-0.009	0.222	1	0.00	0.01	0.01
1I	76	-23.020	0.169	0.260	0.000	0.002	0.138	1	0.00	0.03	0.03
1J	76	-23.020	0.429	0.260	0.000	0.002	0.227	1	0.00	0.03	0.03
1K	76	-23.020	0.169	-0.259	0.000	-0.004	0.138	1	0.00	0.03	0.03
1L	76	-23.020	0.429	-0.259	0.000	-0.004	0.227	1	0.00	0.03	0.03
1M	76	-5.102	0.169	0.260	0.000	0.002	0.138	1	0.00	0.01	0.01
1N	76	-5.102	0.429	0.260	0.000	0.002	0.227	1	0.00	0.01	0.01
1O	76	-5.102	0.169	-0.259	0.000	-0.004	0.138	1	0.00	0.01	0.01
1P	76	-5.102	0.429	-0.259	0.000	-0.004	0.227	1	0.00	0.01	0.01
1Q	76	-38.607	-0.078	0.174	0.000	0.000	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1R	76	-38.607	0.676	0.174	0.000	0.000	0.275	1	0.00	0.04	0.05
1S	76	-38.607	-0.078	-0.174	0.000	-0.002	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1T	76	-38.607	0.676	-0.174	0.000	-0.002	0.275	1	0.00	0.04	0.05
1U	76	10.485	-0.078	0.174	0.000	0.000	0.090	1	0.00	0.01	0.01
1V	76	10.485	0.676	0.174	0.000	0.000	0.275	1	0.00	0.01	0.02
1W	76	10.485	-0.078	-0.174	0.000	-0.002	0.090	1	0.00	0.01	0.01
1X	76	10.485	0.676	-0.174	0.000	-0.002	0.275	1	0.00	0.01	0.02
2	76	-40.218	1.985	0.001	0.000	-0.002	0.893	1	0.01	0.05	0.07
7	76	-35.268	1.616	0.001	0.000	-0.002	0.741	1	0.01	0.04	0.06
8	76	-43.589	2.202	0.001	0.000	-0.002	0.981	1	0.01	0.05	0.07
1A	85	-22.175	0.150	0.448	0.000	-0.033	0.156	1	0.00	0.02	0.03
1B	85	-22.175	0.406	0.448	0.000	-0.033	0.258	1	0.00	0.02	0.03
1C	85	-22.175	0.150	-0.448	0.000	0.031	0.156	1	0.00	0.02	0.03
1D	85	-22.175	0.406	-0.448	0.000	0.031	0.258	1	0.00	0.02	0.03
1E	85	-5.965	0.150	0.448	0.000	-0.033	0.156	1	0.00	0.01	0.01
1F	85	-5.965	0.406	0.448	0.000	-0.033	0.258	1	0.00	0.01	0.02
1G	85	-5.965	0.150	-0.448	0.000	0.031	0.156	1	0.00	0.01	0.01
1H	85	-5.965	0.406	-0.448	0.000	0.031	0.258	1	0.00	0.01	0.02
1I	85	-23.029	0.148	0.260	0.000	-0.022	0.150	1	0.00	0.03	0.03
1J	85	-23.029	0.408	0.260	0.000	-0.022	0.265	1	0.00	0.03	0.03
1K	85	-23.029	0.148	-0.259	0.000	0.020	0.150	1	0.00	0.03	0.03
1L	85	-23.029	0.408	-0.259	0.000	0.020	0.265	1	0.00	0.03	0.03
1M	85	-5.111	0.148	0.260	0.000	-0.022	0.150	1	0.00	0.01	0.01
1N	85	-5.111	0.408	0.260	0.000	-0.022	0.265	1	0.00	0.01	0.01
1O	85	-5.111	0.148	-0.259	0.000	0.020	0.150	1	0.00	0.01	0.01
1P	85	-5.111	0.408	-0.259	0.000	0.020	0.265	1	0.00	0.01	0.01
1Q	85	-38.616	-0.099	0.174	0.000	-0.016	0.082	1	0.00	0.04	0.05
1R	85	-38.616	0.655	0.174	0.000	-0.016	0.332	1	0.00	0.04	0.05
1S	85	-38.616	-0.099	-0.174	0.000	0.014	0.082	1	0.00	0.04	0.05
1T	85	-38.616	0.655	-0.174	0.000	0.014	0.332	1	0.00	0.04	0.05
1U	85	10.476	-0.099	0.174	0.000	-0.016	0.082	1	0.00	0.01	0.01
1V	85	10.476	0.655	0.174	0.000	-0.016	0.332	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	10.476	-0.099	-0.174	0.000	0.014	0.082	1	0.00	0.01	0.01
1X	85	10.476	0.655	-0.174	0.000	0.014	0.332	1	0.00	0.01	0.02
2	85	-40.230	1.958	0.001	0.000	-0.002	1.060	1	0.01	0.05	0.07
7	85	-35.280	1.589	0.001	0.000	-0.002	0.877	1	0.01	0.04	0.06
8	85	-43.600	2.175	0.001	0.000	-0.002	1.167	1	0.01	0.05	0.08

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											
1A	-22.175	0.367	0.156	1	0.8271	0.9808	0.9961	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1B	-22.175	0.367	0.258	1	0.8271	0.9808	0.9917	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32

1C	-22.175	-0.369	0.156	1	0.8271	0.9810	0.9961	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1D	-22.175	-0.369	0.258	1	0.8271	0.9810	0.9917	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	32
1E	-5.965	0.367	0.156	1	0.8271	0.9948	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1F	-5.965	0.367	0.258	1	0.8271	0.9948	0.9978	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1G	-5.965	-0.369	0.156	1	0.8271	0.9949	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1H	-5.965	-0.369	0.258	1	0.8271	0.9949	0.9978	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1I	-23.029	0.213	0.150	1	0.8271	0.9799	0.9964	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1J	-23.029	0.213	0.265	1	0.8271	0.9799	0.9912	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1K	-23.029	-0.214	0.150	1	0.8271	0.9801	0.9964	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1L	-23.029	-0.214	0.265	1	0.8271	0.9801	0.9912	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1M	-5.111	0.213	0.150	1	0.8271	0.9955	0.9992	--	--	0.01	--	0.02	Snell.	'zx'='	32
1N	-5.111	0.213	0.265	1	0.8271	0.9955	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1O	-5.111	-0.214	0.150	1	0.8271	0.9956	0.9992	--	--	0.01	--	0.02	Snell.	'zx'='	32
1P	-5.111	-0.214	0.265	1	0.8271	0.9956	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1Q	-38.616	0.143	0.106	1	0.8271	0.9660	1.0130	--	--	0.05	--	0.06	Snell.	'zx'='	32
1R	-38.616	0.143	0.332	1	0.8271	0.9660	0.9804	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
1S	-38.616	-0.144	0.106	1	0.8271	0.9665	1.0130	--	--	0.05	--	0.06	Snell.	'zx'='	32
1T	-38.616	-0.144	0.332	1	0.8271	0.9665	0.9804	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
2	-40.230	-0.002	1.060	1	0.8271	0.9935	0.9840	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx'='	32
7	-35.280	-0.002	0.877	1	0.8271	0.9945	0.9862	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
8	-43.600	-0.002	1.167	1	0.8271	0.9932	0.9826	--	--	0.06	--	0.09	Snell.	'zx'='	32

ASTA NUM. 52
NI 4690
NF 4713
Lungh. 100.0 cm
SEZ. 6
Pd UNP 120
Dist.= 0.010 m
ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica
Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----			-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-22.771	-1.026	0.609	0.000	0.031	0.258	1	0.00	0.03	0.03	
1B	0	-22.771	-0.620	0.609	0.000	0.031	0.156	1	0.00	0.03	0.03	
1C	0	-22.771	-1.026	-0.608	0.000	-0.033	0.258	1	0.00	0.03	0.03	
1D	0	-22.771	-0.620	-0.608	0.000	-0.033	0.156	1	0.00	0.03	0.03	
1E	0	-6.309	-1.026	0.609	0.000	0.031	0.258	1	0.00	0.01	0.02	
1F	0	-6.309	-0.620	0.609	0.000	0.031	0.156	1	0.00	0.01	0.01	
1G	0	-6.309	-1.026	-0.608	0.000	-0.033	0.258	1	0.00	0.01	0.02	
1H	0	-6.309	-0.620	-0.608	0.000	-0.033	0.156	1	0.00	0.01	0.01	
1I	0	-23.689	-1.047	0.354	0.000	0.020	0.265	1	0.00	0.03	0.03	
1J	0	-23.689	-0.599	0.354	0.000	0.020	0.150	1	0.00	0.03	0.03	
1K	0	-23.689	-1.047	-0.353	0.000	-0.022	0.265	1	0.00	0.03	0.03	
1L	0	-23.689	-0.599	-0.353	0.000	-0.022	0.150	1	0.00	0.03	0.03	
1M	0	-5.391	-1.047	0.354	0.000	0.020	0.265	1	0.00	0.01	0.01	
1N	0	-5.391	-0.599	0.354	0.000	0.020	0.150	1	0.00	0.01	0.01	
1O	0	-5.391	-1.047	-0.353	0.000	-0.022	0.265	1	0.00	0.01	0.01	
1P	0	-5.391	-0.599	-0.353	0.000	-0.022	0.150	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	0	-39.253	-1.455	0.236	0.000	0.014	0.332	1	0.01	0.04	0.05	
1R	0	-39.253	-0.190	0.236	0.000	0.014	0.082	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-39.253	-1.455	-0.235	0.000	-0.016	0.332	1	0.01	0.04	0.05	
1T	0	-39.253	-0.190	-0.235	0.000	-0.016	0.082	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.173	-1.455	0.236	0.000	0.014	0.332	1	0.01	0.01	0.02	
1V	0	10.173	-0.190	0.236	0.000	0.014	0.082	1	0.00	0.01	0.01	
1W	0	10.173	-1.455	-0.235	0.000	-0.016	0.332	1	0.01	0.01	0.02	
1X	0	10.173	-0.190	-0.235	0.000	-0.016	0.082	1	0.00	0.01	0.01	
2	0	-42.530	-3.401	0.001	0.000	-0.002	1.060	1	0.01	0.05	0.08	
7	0	-37.190	-2.864	0.001	0.000	-0.002	0.877	1	0.01	0.04	0.06	
8	0	-46.140	-3.719	0.001	0.000	-0.002	1.167	1	0.01	0.05	0.08	
1A	10	-22.781	-1.050	0.609	0.000	0.090	0.193	1	0.00	0.03	0.04	
1B	10	-22.781	-0.644	0.609	0.000	0.090	0.054	1	0.00	0.03	0.03	
1C	10	-22.781	-1.050	-0.608	0.000	-0.092	0.193	1	0.00	0.03	0.04	
1D	10	-22.781	-0.644	-0.608	0.000	-0.092	0.054	1	0.00	0.03	0.03	
1E	10	-6.319	-1.050	0.609	0.000	0.090	0.193	1	0.00	0.01	0.02	
1F	10	-6.319	-0.644	0.609	0.000	0.090	0.054	1	0.00	0.01	0.01	
1G	10	-6.319	-1.050	-0.608	0.000	-0.092	0.193	1	0.00	0.01	0.02	
1H	10	-6.319	-0.644	-0.608	0.000	-0.092	0.054	1	0.00	0.01	0.01	
1I	10	-23.699	-1.071	0.354	0.000	0.054	0.200	1	0.00	0.03	0.03	
1J	10	-23.699	-0.623	0.354	0.000	0.054	0.048	1	0.00	0.03	0.03	
1K	10	-23.699	-1.071	-0.353	0.000	-0.056	0.200	1	0.00	0.03	0.03	
1L	10	-23.699	-0.623	-0.353	0.000	-0.056	0.048	1	0.00	0.03	0.03	
1M	10	-5.401	-1.071	0.354	0.000	0.054	0.200	1	0.00	0.01	0.01	
1N	10	-5.401	-0.623	0.354	0.000	0.054	0.048	1	0.00	0.01	0.01	
1O	10	-5.401	-1.071	-0.353	0.000	-0.056	0.200	1	0.00	0.01	0.01	
1P	10	-5.401	-0.623	-0.353	0.000	-0.056	0.048	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	10	-39.263	-1.480	0.236	0.000	0.036	0.311	1	0.01	0.04	0.05	
1R	10	-39.263	-0.214	0.236	0.000	0.036	-0.063	1	0.00	0.04	0.05	
1S	10	-39.263	-1.480	-0.235	0.000	-0.038	0.311	1	0.01	0.04	0.05	
1T	10	-39.263	-0.214	-0.235	0.000	-0.038	-0.063	1	0.00	0.04	0.05	
1U	10	10.163	-1.480	0.236	0.000	0.036	0.311	1	0.01	0.01	0.02	
1V	10	10.163	-0.214	0.236	0.000	0.036	-0.063	1	0.00	0.01	0.01	
1W	10	10.163	-1.480	-0.235	0.000	-0.038	0.311	1	0.01	0.01	0.02	
1X	10	10.163	-0.214	-0.235	0.000	-0.038	-0.063	1	0.00	0.01	0.02	
2	10	-42.544	-3.432	0.001	0.000	-0.002	0.718	1	0.01	0.05	0.07	
7	10	-37.204	-2.895	0.001	0.000	-0.002	0.589	1	0.01	0.04	0.06	
8	10	-46.153	-3.750	0.001	0.000	-0.002	0.793	1	0.01	0.05	0.07	
1A	20	-22.791	-1.074	0.609	0.000	0.149	0.126	1	0.00	0.03	0.04	
1B	20	-22.791	-0.668	0.609	0.000	0.149	-0.050	1	0.00	0.03	0.03	
1C	20	-22.791	-1.074	-0.608	0.000	-0.151	0.126	1	0.00	0.03	0.04	
1D	20	-22.791	-0.668	-0.608	0.000	-0.151	-0.050	1	0.00	0.03	0.03	
1E	20	-6.329	-1.074	0.609	0.000	0.149	0.126	1	0.00	0.01	0.02	
1F	20	-6.329	-0.668	0.609	0.000	0.149	-0.050	1	0.00	0.01	0.02	
1G	20	-6.329	-1.074	-0.608	0.000	-0.151	0.126	1	0.00	0.01	0.02	
1H	20	-6.329	-0.668	-0.608	0.000	-0.151	-0.050	1	0.00	0.01	0.02	
1I	20	-23.709	-1.095	0.354	0.000	0.087	0.132	1	0.00	0.03	0.03	

1J	20	-23.709	-0.647	0.354	0.000	0.087	-0.057	1	0.00	0.03	0.03
1K	20	-23.709	-1.095	-0.353	0.000	-0.090	0.132	1	0.00	0.03	0.03
1L	20	-23.709	-0.647	-0.353	0.000	-0.090	-0.057	1	0.00	0.03	0.03
1M	20	-5.411	-1.095	0.354	0.000	0.087	0.132	1	0.00	0.01	0.01
1N	20	-5.411	-0.647	0.354	0.000	0.087	-0.057	1	0.00	0.01	0.01
1O	20	-5.411	-1.095	-0.353	0.000	-0.090	0.132	1	0.00	0.01	0.01
1P	20	-5.411	-0.647	-0.353	0.000	-0.090	-0.057	1	0.00	0.01	0.01
1Q	20	-39.273	-1.504	0.236	0.000	0.058	0.286	1	0.01	0.04	0.05
1R	20	-39.273	-0.238	0.236	0.000	0.058	-0.211	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-39.273	-1.504	-0.235	0.000	-0.061	0.286	1	0.01	0.04	0.05
1T	20	-39.273	-0.238	-0.235	0.000	-0.061	-0.211	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	10.153	-1.504	0.236	0.000	0.058	0.286	1	0.01	0.01	0.02
1V	20	10.153	-0.238	0.236	0.000	0.058	-0.211	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	10.153	-1.504	-0.235	0.000	-0.061	0.286	1	0.01	0.01	0.02
1X	20	10.153	-0.238	-0.235	0.000	-0.061	-0.211	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-42.558	-3.464	0.001	0.000	-0.002	0.374	1	0.01	0.05	0.06
7	20	-37.218	-2.927	0.001	0.000	-0.002	0.298	1	0.01	0.04	0.05
8	20	-46.166	-3.782	0.001	0.000	-0.003	0.417	1	0.01	0.05	0.06
1A	30	-22.801	-1.098	0.609	0.000	0.207	0.056	1	0.00	0.03	0.04
1B	30	-22.801	-0.692	0.609	0.000	0.207	-0.157	1	0.00	0.03	0.04
1C	30	-22.801	-1.098	-0.608	0.000	-0.210	0.056	1	0.00	0.03	0.04
1D	30	-22.801	-0.692	-0.608	0.000	-0.210	-0.157	1	0.00	0.03	0.04
1E	30	-6.339	-1.098	0.609	0.000	0.207	0.056	1	0.00	0.01	0.02
1F	30	-6.339	-0.692	0.609	0.000	0.207	-0.157	1	0.00	0.01	0.02
1G	30	-6.339	-1.098	-0.608	0.000	-0.210	0.056	1	0.00	0.01	0.02
1H	30	-6.339	-0.692	-0.608	0.000	-0.210	-0.157	1	0.00	0.01	0.02
1I	30	-23.719	-1.119	0.354	0.000	0.121	0.063	1	0.00	0.03	0.03
1J	30	-23.719	-0.671	0.354	0.000	0.121	-0.164	1	0.00	0.03	0.04
1K	30	-23.719	-1.119	-0.353	0.000	-0.124	0.063	1	0.00	0.03	0.03
1L	30	-23.719	-0.671	-0.353	0.000	-0.124	-0.164	1	0.00	0.03	0.04
1M	30	-5.421	-1.119	0.354	0.000	0.121	0.063	1	0.00	0.01	0.01
1N	30	-5.421	-0.671	0.354	0.000	0.121	-0.164	1	0.00	0.01	0.02
1O	30	-5.421	-1.119	-0.353	0.000	-0.124	0.063	1	0.00	0.01	0.01
1P	30	-5.421	-0.671	-0.353	0.000	-0.124	-0.164	1	0.00	0.01	0.02
1Q	30	-39.283	-1.528	0.236	0.000	0.081	0.260	1	0.01	0.04	0.06
1R	30	-39.283	-0.263	0.236	0.000	0.081	-0.360	1	0.00	0.04	0.06
1S	30	-39.283	-1.528	-0.235	0.000	-0.083	0.260	1	0.01	0.04	0.06
1T	30	-39.283	-0.263	-0.235	0.000	-0.083	-0.360	1	0.00	0.04	0.06
1U	30	10.143	-1.528	0.236	0.000	0.081	0.260	1	0.01	0.01	0.02
1V	30	10.143	-0.263	0.236	0.000	0.081	-0.360	1	0.00	0.01	0.03
1W	30	10.143	-1.528	-0.235	0.000	-0.083	0.260	1	0.01	0.01	0.02
1X	30	10.143	-0.263	-0.235	0.000	-0.083	-0.360	1	0.00	0.01	0.03
2	30	-42.572	-3.495	0.001	0.000	-0.002	0.026	1	0.01	0.05	0.05
7	30	-37.232	-2.958	0.001	0.000	-0.002	0.004	1	0.01	0.04	0.04
8	30	-46.179	-3.813	0.001	0.000	-0.003	0.037	1	0.01	0.05	0.05
1A	40	-22.811	-1.122	0.609	0.000	0.266	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1B	40	-22.811	-0.716	0.609	0.000	0.266	-0.266	1	0.00	0.03	0.05
1C	40	-22.811	-1.122	-0.608	0.000	-0.268	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1D	40	-22.811	-0.716	-0.608	0.000	-0.268	-0.266	1	0.00	0.03	0.05
1E	40	-6.349	-1.122	0.609	0.000	0.266	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1F	40	-6.349	-0.716	0.609	0.000	0.266	-0.266	1	0.00	0.01	0.03
1G	40	-6.349	-1.122	-0.608	0.000	-0.268	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1H	40	-6.349	-0.716	-0.608	0.000	-0.268	-0.266	1	0.00	0.01	0.03
1I	40	-23.729	-1.143	0.354	0.000	0.155	-0.010	1	0.00	0.03	0.04
1J	40	-23.729	-0.695	0.354	0.000	0.155	-0.273	1	0.00	0.03	0.04
1K	40	-23.729	-1.143	-0.353	0.000	-0.157	-0.010	1	0.00	0.03	0.04
1L	40	-23.729	-0.695	-0.353	0.000	-0.157	-0.273	1	0.00	0.03	0.04
1M	40	-5.431	-1.143	0.354	0.000	0.155	-0.010	1	0.00	0.01	0.01
1N	40	-5.431	-0.695	0.354	0.000	0.155	-0.273	1	0.00	0.01	0.02
1O	40	-5.431	-1.143	-0.353	0.000	-0.157	-0.010	1	0.00	0.01	0.01
1P	40	-5.431	-0.695	-0.353	0.000	-0.157	-0.273	1	0.00	0.01	0.02
1Q	40	-39.293	-1.552	0.236	0.000	0.103	0.230	1	0.01	0.04	0.06
1R	40	-39.293	-0.287	0.236	0.000	0.103	-0.513	1	0.00	0.04	0.06
1S	40	-39.293	-1.552	-0.235	0.000	-0.106	0.230	1	0.01	0.04	0.06
1T	40	-39.293	-0.287	-0.235	0.000	-0.106	-0.513	1	0.00	0.04	0.06
1U	40	10.133	-1.552	0.236	0.000	0.103	0.230	1	0.01	0.01	0.02
1V	40	10.133	-0.287	0.236	0.000	0.103	-0.513	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	10.133	-1.552	-0.235	0.000	-0.106	0.230	1	0.01	0.01	0.02
1X	40	10.133	-0.287	-0.235	0.000	-0.106	-0.513	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-42.586	-3.526	0.001	0.000	-0.002	-0.325	1	0.01	0.05	0.06
7	40	-37.246	-2.989	0.001	0.000	-0.002	-0.293	1	0.01	0.04	0.05
8	40	-46.192	-3.844	0.001	0.000	-0.003	-0.346	1	0.01	0.05	0.06
1A	50	-22.821	-1.146	0.609	0.000	0.324	-0.091	1	0.00	0.03	0.05
1B	50	-22.821	-0.741	0.609	0.000	0.324	-0.377	1	0.00	0.03	0.05
1C	50	-22.821	-1.146	-0.608	0.000	-0.327	-0.091	1	0.00	0.03	0.05
1D	50	-22.821	-0.741	-0.608	0.000	-0.327	-0.377	1	0.00	0.03	0.05
1E	50	-6.359	-1.146	0.609	0.000	0.324	-0.091	1	0.00	0.01	0.03
1F	50	-6.359	-0.741	0.609	0.000	0.324	-0.377	1	0.00	0.01	0.03
1G	50	-6.359	-1.146	-0.608	0.000	-0.327	-0.091	1	0.00	0.01	0.03
1H	50	-6.359	-0.741	-0.608	0.000	-0.327	-0.377	1	0.00	0.01	0.03
1I	50	-23.739	-1.167	0.354	0.000	0.189	-0.084	1	0.00	0.03	0.04
1J	50	-23.739	-0.719	0.354	0.000	0.189	-0.384	1	0.00	0.03	0.05
1K	50	-23.739	-1.167	-0.353	0.000	-0.191	-0.084	1	0.00	0.03	0.04
1L	50	-23.739	-0.719	-0.353	0.000	-0.191	-0.384	1	0.00	0.03	0.05
1M	50	-5.441	-1.167	0.354	0.000	0.189	-0.084	1	0.00	0.01	0.02
1N	50	-5.441	-0.719	0.354	0.000	0.189	-0.384	1	0.00	0.01	0.03
1O	50	-5.441	-1.167	-0.353	0.000	-0.191	-0.084	1	0.00	0.01	0.02
1P	50	-5.441	-0.719	-0.353	0.000	-0.191	-0.384	1	0.00	0.01	0.03
1Q	50	-39.303	-1.576	0.236	0.000	0.125	0.199	1	0.01	0.04	0.06
1R	50	-39.303	-0.311	0.236	0.000	0.125	-0.667	1	0.00	0.04	0.07
1S	50	-39.303	-1.576	-0.235	0.000	-0.128	0.199	1	0.01	0.04	0.06
1T	50	-39.303	-0.311	-0.235	0.000	-0.128	-0.667	1	0.00	0.04	0.07
1U	50	10.123	-1.576	0.236	0.000	0.125	0.199	1	0.01	0.01	0.02
1V	50	10.123	-0.311	0.236	0.000	0.125	-0.667	1	0.00	0.01	0.04
1W	50	10.123	-1.576	-0.235	0.000	-0.128	0.199	1	0.01	0.01	0.02

1X	50	10.123	-0.311	-0.235	0.000	-0.128	-0.667	1	0.00	0.01	0.04
2	50	-42.600	-3.557	0.001	0.000	-0.002	-0.679	1	0.01	0.05	0.07
7	50	-37.260	-3.020	0.001	0.000	-0.002	-0.594	1	0.01	0.04	0.06
8	50	-46.205	-3.876	0.001	0.000	-0.003	-0.732	1	0.02	0.05	0.07
1A	60	-22.831	-1.170	0.609	0.000	0.383	-0.168	1	0.00	0.03	0.05
1B	60	-22.831	-0.765	0.609	0.000	0.383	-0.491	1	0.00	0.03	0.06
1C	60	-22.831	-1.170	-0.608	0.000	-0.386	-0.168	1	0.00	0.03	0.05
1D	60	-22.831	-0.765	-0.608	0.000	-0.386	-0.491	1	0.00	0.03	0.06
1E	60	-6.369	-1.170	0.609	0.000	0.383	-0.168	1	0.00	0.01	0.03
1F	60	-6.369	-0.765	0.609	0.000	0.383	-0.491	1	0.00	0.01	0.04
1G	60	-6.369	-1.170	-0.608	0.000	-0.386	-0.168	1	0.00	0.01	0.03
1H	60	-6.369	-0.765	-0.608	0.000	-0.386	-0.491	1	0.00	0.01	0.04
1I	60	-23.749	-1.192	0.354	0.000	0.223	-0.161	1	0.00	0.03	0.04
1J	60	-23.749	-0.743	0.354	0.000	0.223	-0.499	1	0.00	0.03	0.05
1K	60	-23.749	-1.192	-0.353	0.000	-0.225	-0.161	1	0.00	0.03	0.04
1L	60	-23.749	-0.743	-0.353	0.000	-0.225	-0.499	1	0.00	0.03	0.05
1M	60	-5.451	-1.192	0.354	0.000	0.223	-0.161	1	0.00	0.01	0.02
1N	60	-5.451	-0.743	0.354	0.000	0.223	-0.499	1	0.00	0.01	0.03
1O	60	-5.451	-1.192	-0.353	0.000	-0.225	-0.161	1	0.00	0.01	0.02
1P	60	-5.451	-0.743	-0.353	0.000	-0.225	-0.499	1	0.00	0.01	0.03
1Q	60	-39.313	-1.600	0.236	0.000	0.148	0.165	1	0.01	0.04	0.06
1R	60	-39.313	-0.335	0.236	0.000	0.148	-0.825	1	0.00	0.04	0.07
1S	60	-39.313	-1.600	-0.235	0.000	-0.150	0.165	1	0.01	0.04	0.06
1T	60	-39.313	-0.335	-0.235	0.000	-0.150	-0.825	1	0.00	0.04	0.07
1U	60	10.113	-1.600	0.236	0.000	0.148	0.165	1	0.01	0.01	0.02
1V	60	10.113	-0.335	0.236	0.000	0.148	-0.825	1	0.00	0.01	0.04
1W	60	10.113	-1.600	-0.235	0.000	-0.150	0.165	1	0.01	0.01	0.02
1X	60	10.113	-0.335	-0.235	0.000	-0.150	-0.825	1	0.00	0.01	0.04
2	60	-42.614	-3.589	0.001	0.000	-0.002	-1.037	1	0.01	0.05	0.08
7	60	-37.274	-3.052	0.001	0.000	-0.002	-0.897	1	0.01	0.04	0.07
8	60	-46.218	-3.907	0.001	0.000	-0.003	-1.121	1	0.02	0.05	0.08
1A	70	-22.841	-1.195	0.609	0.000	0.442	-0.248	1	0.00	0.03	0.06
1B	70	-22.841	-0.789	0.609	0.000	0.442	-0.608	1	0.00	0.03	0.07
1C	70	-22.841	-1.195	-0.608	0.000	-0.444	-0.248	1	0.00	0.03	0.06
1D	70	-22.841	-0.789	-0.608	0.000	-0.444	-0.608	1	0.00	0.03	0.07
1E	70	-6.379	-1.195	0.609	0.000	0.442	-0.248	1	0.00	0.01	0.04
1F	70	-6.379	-0.789	0.609	0.000	0.442	-0.608	1	0.00	0.01	0.05
1G	70	-6.379	-1.195	-0.608	0.000	-0.444	-0.248	1	0.00	0.01	0.04
1H	70	-6.379	-0.789	-0.608	0.000	-0.444	-0.608	1	0.00	0.01	0.05
1I	70	-23.759	-1.216	0.354	0.000	0.256	-0.241	1	0.00	0.03	0.05
1J	70	-23.759	-0.768	0.354	0.000	0.256	-0.615	1	0.00	0.03	0.06
1K	70	-23.759	-1.216	-0.353	0.000	-0.259	-0.241	1	0.00	0.03	0.05
1L	70	-23.759	-0.768	-0.353	0.000	-0.259	-0.615	1	0.00	0.03	0.06
1M	70	-5.461	-1.216	0.354	0.000	0.256	-0.241	1	0.00	0.01	0.03
1N	70	-5.461	-0.768	0.354	0.000	0.256	-0.615	1	0.00	0.01	0.04
1O	70	-5.461	-1.216	-0.353	0.000	-0.259	-0.241	1	0.00	0.01	0.03
1P	70	-5.461	-0.768	-0.353	0.000	-0.259	-0.615	1	0.00	0.01	0.04
1Q	70	-39.323	-1.624	0.236	0.000	0.170	0.129	1	0.01	0.04	0.06
1R	70	-39.323	-0.359	0.236	0.000	0.170	-0.984	1	0.00	0.04	0.08
1S	70	-39.323	-1.624	-0.235	0.000	-0.173	0.129	1	0.01	0.04	0.06
1T	70	-39.323	-0.359	-0.235	0.000	-0.173	-0.984	1	0.00	0.04	0.08
1U	70	10.103	-1.624	0.236	0.000	0.170	0.129	1	0.01	0.01	0.02
1V	70	10.103	-0.359	0.236	0.000	0.170	-0.984	1	0.00	0.01	0.05
1W	70	10.103	-1.624	-0.235	0.000	-0.173	0.129	1	0.01	0.01	0.02
1X	70	10.103	-0.359	-0.235	0.000	-0.173	-0.984	1	0.00	0.01	0.05
2	70	-42.628	-3.620	0.001	0.000	-0.002	-1.397	1	0.01	0.05	0.08
7	70	-37.288	-3.083	0.001	0.000	-0.002	-1.204	1	0.01	0.04	0.07
8	70	-46.231	-3.938	0.001	0.000	-0.003	-1.513	1	0.02	0.05	0.09
1A	80	-22.851	-1.219	0.609	0.000	0.500	-0.330	1	0.00	0.03	0.06
1B	80	-22.851	-0.813	0.609	0.000	0.500	-0.726	1	0.00	0.03	0.07
1C	80	-22.851	-1.219	-0.608	0.000	-0.503	-0.330	1	0.00	0.03	0.06
1D	80	-22.851	-0.813	-0.608	0.000	-0.503	-0.726	1	0.00	0.03	0.07
1E	80	-6.389	-1.219	0.609	0.000	0.500	-0.330	1	0.00	0.01	0.04
1F	80	-6.389	-0.813	0.609	0.000	0.500	-0.726	1	0.00	0.01	0.05
1G	80	-6.389	-1.219	-0.608	0.000	-0.503	-0.330	1	0.00	0.01	0.04
1H	80	-6.389	-0.813	-0.608	0.000	-0.503	-0.726	1	0.00	0.01	0.05
1I	80	-23.769	-1.240	0.354	0.000	0.290	-0.322	1	0.00	0.03	0.05
1J	80	-23.769	-0.792	0.354	0.000	0.290	-0.734	1	0.00	0.03	0.06
1K	80	-23.769	-1.240	-0.353	0.000	-0.293	-0.322	1	0.00	0.03	0.05
1L	80	-23.769	-0.792	-0.353	0.000	-0.293	-0.734	1	0.00	0.03	0.06
1M	80	-5.471	-1.240	0.354	0.000	0.290	-0.322	1	0.00	0.01	0.03
1N	80	-5.471	-0.792	0.354	0.000	0.290	-0.734	1	0.00	0.01	0.04
1O	80	-5.471	-1.240	-0.353	0.000	-0.293	-0.322	1	0.00	0.01	0.03
1P	80	-5.471	-0.792	-0.353	0.000	-0.293	-0.734	1	0.00	0.01	0.04
1Q	80	-39.333	-1.648	0.236	0.000	0.193	0.090	1	0.01	0.04	0.06
1R	80	-39.333	-0.383	0.236	0.000	0.193	-1.146	1	0.00	0.04	0.08
1S	80	-39.333	-1.648	-0.235	0.000	-0.195	0.090	1	0.01	0.04	0.06
1T	80	-39.333	-0.383	-0.235	0.000	-0.195	-1.146	1	0.00	0.04	0.08
1U	80	10.093	-1.648	0.236	0.000	0.193	0.090	1	0.01	0.01	0.02
1V	80	10.093	-0.383	0.236	0.000	0.193	-1.146	1	0.00	0.01	0.05
1W	80	10.093	-1.648	-0.235	0.000	-0.195	0.090	1	0.01	0.01	0.02
1X	80	10.093	-0.383	-0.235	0.000	-0.195	-1.146	1	0.00	0.01	0.05
2	80	-42.642	-3.651	0.001	0.000	-0.002	-1.761	1	0.01	0.05	0.09
7	80	-37.302	-3.114	0.001	0.000	-0.002	-1.514	1	0.01	0.04	0.08
8	80	-46.244	-3.969	0.001	0.000	-0.003	-1.909	1	0.02	0.05	0.10
1A	90	-22.861	-1.243	0.609	0.000	0.559	-0.414	1	0.00	0.03	0.07
1B	90	-22.861	-0.837	0.609	0.000	0.559	-0.848	1	0.00	0.03	0.08
1C	90	-22.861	-1.243	-0.608	0.000	-0.562	-0.414	1	0.00	0.03	0.07
1D	90	-22.861	-0.837	-0.608	0.000	-0.562	-0.848	1	0.00	0.03	0.08
1E	90	-6.399	-1.243	0.609	0.000	0.559	-0.414	1	0.00	0.01	0.05
1F	90	-6.399	-0.837	0.609	0.000	0.559	-0.848	1	0.00	0.01	0.06
1G	90	-6.399	-1.243	-0.608	0.000	-0.562	-0.414	1	0.00	0.01	0.05
1H	90	-6.399	-0.837	-0.608	0.000	-0.562	-0.848	1	0.00	0.01	0.06
1I	90	-23.779	-1.264	0.354	0.000	0.324	-0.407	1	0.00	0.03	0.05

1J	90	-23.779	-0.816	0.354	0.000	0.324	-0.855	1	0.00	0.03	0.07
1K	90	-23.779	-1.264	-0.353	0.000	-0.327	-0.407	1	0.00	0.03	0.05
1L	90	-23.779	-0.816	-0.353	0.000	-0.327	-0.855	1	0.00	0.03	0.07
1M	90	-5.481	-1.264	0.354	0.000	0.324	-0.407	1	0.00	0.01	0.03
1N	90	-5.481	-0.816	0.354	0.000	0.324	-0.855	1	0.00	0.01	0.05
1O	90	-5.481	-1.264	-0.353	0.000	-0.327	-0.407	1	0.00	0.01	0.03
1P	90	-5.481	-0.816	-0.353	0.000	-0.327	-0.855	1	0.00	0.01	0.05
1Q	90	-39.343	-1.672	0.236	0.000	0.215	0.049	1	0.01	0.04	0.06
1R	90	-39.343	-0.407	0.236	0.000	0.215	-1.310	1	0.00	0.04	0.09
1S	90	-39.343	-1.672	-0.235	0.000	-0.218	0.049	1	0.01	0.04	0.06
1T	90	-39.343	-0.407	-0.235	0.000	-0.218	-1.310	1	0.00	0.04	0.09
1U	90	10.083	-1.672	0.236	0.000	0.215	0.049	1	0.01	0.01	0.02
1V	90	10.083	-0.407	0.236	0.000	0.215	-1.310	1	0.00	0.01	0.06
1W	90	10.083	-1.672	-0.235	0.000	-0.218	0.049	1	0.01	0.01	0.02
1X	90	10.083	-0.407	-0.235	0.000	-0.218	-1.310	1	0.00	0.01	0.06
2	90	-42.656	-3.683	0.001	0.000	-0.002	-2.127	1	0.01	0.05	0.10
7	90	-37.316	-3.146	0.001	0.000	-0.003	-1.827	1	0.01	0.04	0.09
8	90	-46.257	-4.001	0.001	0.000	-0.003	-2.307	1	0.02	0.05	0.11
1A	100	-22.871	-1.267	0.609	0.000	0.617	-0.501	1	0.00	0.03	0.07
1B	100	-22.871	-0.861	0.609	0.000	0.617	-0.971	1	0.00	0.03	0.08
1C	100	-22.871	-1.267	-0.608	0.000	-0.620	-0.501	1	0.00	0.03	0.07
1D	100	-22.871	-0.861	-0.608	0.000	-0.620	-0.971	1	0.00	0.03	0.08
1E	100	-6.409	-1.267	0.609	0.000	0.617	-0.501	1	0.00	0.01	0.05
1F	100	-6.409	-0.861	0.609	0.000	0.617	-0.971	1	0.00	0.01	0.07
1G	100	-6.409	-1.267	-0.608	0.000	-0.620	-0.501	1	0.00	0.01	0.05
1H	100	-6.409	-0.861	-0.608	0.000	-0.620	-0.971	1	0.00	0.01	0.07
1I	100	-23.789	-1.288	0.354	0.000	0.358	-0.493	1	0.00	0.03	0.06
1J	100	-23.789	-0.840	0.354	0.000	0.358	-0.979	1	0.00	0.03	0.07
1K	100	-23.789	-1.288	-0.353	0.000	-0.361	-0.493	1	0.00	0.03	0.06
1L	100	-23.789	-0.840	-0.353	0.000	-0.361	-0.979	1	0.00	0.03	0.07
1M	100	-5.491	-1.288	0.354	0.000	0.358	-0.493	1	0.00	0.01	0.04
1N	100	-5.491	-0.840	0.354	0.000	0.358	-0.979	1	0.00	0.01	0.05
1O	100	-5.491	-1.288	-0.353	0.000	-0.361	-0.493	1	0.00	0.01	0.04
1P	100	-5.491	-0.840	-0.353	0.000	-0.361	-0.979	1	0.00	0.01	0.05
1Q	100	-39.353	-1.697	0.236	0.000	0.237	0.005	1	0.01	0.04	0.06
1R	100	-39.353	-0.431	0.236	0.000	0.237	-1.477	1	0.00	0.04	0.10
1S	100	-39.353	-1.697	-0.235	0.000	-0.240	0.005	1	0.01	0.04	0.06
1T	100	-39.353	-0.431	-0.235	0.000	-0.240	-1.477	1	0.00	0.04	0.10
1U	100	10.073	-1.697	0.236	0.000	0.237	0.005	1	0.01	0.01	0.02
1V	100	10.073	-0.431	0.236	0.000	0.237	-1.477	1	0.00	0.01	0.06
1W	100	10.073	-1.697	-0.235	0.000	-0.240	0.005	1	0.01	0.01	0.02
1X	100	10.073	-0.431	-0.235	0.000	-0.240	-1.477	1	0.00	0.01	0.06
2	100	-42.670	-3.714	0.001	0.000	-0.002	-2.497	1	0.01	0.05	0.11
7	100	-37.330	-3.177	0.001	0.000	-0.003	-2.143	1	0.01	0.04	0.10
8	100	-46.270	-4.032	0.001	0.000	-0.003	-2.709	1	0.02	0.05	0.12

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-22.871	0.617	-0.501	1	0.7721	0.9836	0.9926	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1B	-22.871	0.617	-0.971	1	0.7721	0.9836	0.9968	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1C	-22.871	-0.620	-0.501	1	0.7721	0.9837	0.9926	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1D	-22.871	-0.620	-0.971	1	0.7721	0.9837	0.9968	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1E	-6.409	0.617	-0.501	1	0.7721	0.9954	0.9979	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1F	-6.409	0.617	-0.971	1	0.7721	0.9954	0.9991	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1G	-6.409	-0.620	-0.501	1	0.7721	0.9954	0.9979	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1H	-6.409	-0.620	-0.971	1	0.7721	0.9954	0.9991	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1I	-23.789	0.358	-0.493	1	0.7721	0.9830	0.9920	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1J	-23.789	0.358	-0.979	1	0.7721	0.9830	0.9968	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1K	-23.789	-0.361	-0.493	1	0.7721	0.9832	0.9920	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1L	-23.789	-0.361	-0.979	1	0.7721	0.9832	0.9968	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1M	-5.491	0.358	-0.493	1	0.7721	0.9961	0.9982	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1N	-5.491	0.358	-0.979	1	0.7721	0.9961	0.9993	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1O	-5.491	-0.361	-0.493	1	0.7721	0.9961	0.9982	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1P	-5.491	-0.361	-0.979	1	0.7721	0.9961	0.9993	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1Q	-39.353	0.237	0.332	1	0.7721	0.9720	0.9997	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1R	-39.353	0.237	-1.477	1	0.7721	0.9720	0.9967	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
1S	-39.353	-0.240	0.332	1	0.7721	0.9724	0.9997	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1T	-39.353	-0.240	-1.477	1	0.7721	0.9724	0.9967	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
2	-42.670	-0.002	-2.497	1	0.7721	1.0011	0.9871	--	--	0.06	--	0.13	Snell. 'zx'= 38
7	-37.330	-0.003	-2.143	1	0.7721	1.0014	0.9891	--	--	0.05	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
8	-46.270	-0.003	-2.709	1	0.7721	1.0019	0.9859	--	--	0.07	--	0.14	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 53 NI 4681 NF 4682 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T. -----	I.R.n. -----	I.R. -----	Nota
1A	0	-13.994	0.033	0.764	0.000	0.673	0.059	1	0.00	0.02	0.05	
1B	0	-13.994	0.228	0.764	0.000	0.673	-0.100	1	0.00	0.02	0.05	
1C	0	-13.994	0.033	-0.765	0.000	-0.674	0.059	1	0.00	0.02	0.05	
1D	0	-13.994	0.228	-0.765	0.000	-0.674	-0.100	1	0.00	0.02	0.05	
1E	0	-2.740	0.033	0.764	0.000	0.673	0.059	1	0.00	0.00	0.04	
1F	0	-2.740	0.228	0.764	0.000	0.673	-0.100	1	0.00	0.00	0.04	

1G	0	-2.740	0.033	-0.765	0.000	-0.674	0.059	1	0.00	0.00	0.04
1H	0	-2.740	0.228	-0.765	0.000	-0.674	-0.100	1	0.00	0.00	0.04
1I	0	-14.590	-0.024	0.440	0.000	0.381	0.112	1	0.00	0.02	0.04
1J	0	-14.590	0.285	0.440	0.000	0.381	-0.152	1	0.00	0.02	0.04
1K	0	-14.590	-0.024	-0.441	0.000	-0.383	0.112	1	0.00	0.02	0.04
1L	0	-14.590	0.285	-0.441	0.000	-0.383	-0.152	1	0.00	0.02	0.04
1M	0	-2.144	-0.024	0.440	0.000	0.381	0.112	1	0.00	0.00	0.03
1N	0	-2.144	0.285	0.440	0.000	0.381	-0.152	1	0.00	0.00	0.03
1O	0	-2.144	-0.024	-0.441	0.000	-0.383	0.112	1	0.00	0.00	0.03
1P	0	-2.144	0.285	-0.441	0.000	-0.383	-0.152	1	0.00	0.00	0.03
1Q	0	-25.981	0.017	0.286	0.000	0.245	0.040	1	0.00	0.03	0.04
1R	0	-25.981	0.244	0.286	0.000	0.245	-0.080	1	0.00	0.03	0.04
1S	0	-25.981	0.017	-0.287	0.000	-0.247	0.040	1	0.00	0.03	0.04
1T	0	-25.981	0.244	-0.287	0.000	-0.247	-0.080	1	0.00	0.03	0.04
1U	0	9.247	0.017	0.286	0.000	0.245	0.040	1	0.00	0.01	0.02
1V	0	9.247	0.244	0.286	0.000	0.245	-0.080	1	0.00	0.01	0.03
1W	0	9.247	0.017	-0.287	0.000	-0.247	0.040	1	0.00	0.01	0.02
1X	0	9.247	0.244	-0.287	0.000	-0.247	-0.080	1	0.00	0.01	0.03
2	0	-21.570	0.135	-0.000	0.000	-0.001	-0.045	1	0.00	0.02	0.03
7	0	-19.210	0.143	-0.001	0.000	-0.001	-0.040	1	0.00	0.02	0.02
8	0	-23.390	0.132	-0.001	0.000	-0.001	-0.047	1	0.00	0.03	0.03
1A	10	-14.005	0.009	0.764	0.000	0.595	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1B	10	-14.005	0.204	0.764	0.000	0.595	-0.078	1	0.00	0.02	0.05
1C	10	-14.005	0.009	-0.765	0.000	-0.596	0.061	1	0.00	0.02	0.05
1D	10	-14.005	0.204	-0.765	0.000	-0.596	-0.078	1	0.00	0.02	0.05
1E	10	-2.750	0.009	0.764	0.000	0.595	0.061	1	0.00	0.00	0.04
1F	10	-2.750	0.204	0.764	0.000	0.595	-0.078	1	0.00	0.00	0.04
1G	10	-2.750	0.009	-0.765	0.000	-0.596	0.061	1	0.00	0.00	0.04
1H	10	-2.750	0.204	-0.765	0.000	-0.596	-0.078	1	0.00	0.00	0.04
1I	10	-14.601	-0.049	0.440	0.000	0.336	0.108	1	0.00	0.02	0.04
1J	10	-14.601	0.261	0.440	0.000	0.336	-0.125	1	0.00	0.02	0.04
1K	10	-14.601	-0.049	-0.441	0.000	-0.337	0.108	1	0.00	0.02	0.04
1L	10	-14.601	0.261	-0.441	0.000	-0.337	-0.125	1	0.00	0.02	0.04
1M	10	-2.154	-0.049	0.440	0.000	0.336	0.108	1	0.00	0.00	0.02
1N	10	-2.154	0.261	0.440	0.000	0.336	-0.125	1	0.00	0.00	0.02
1O	10	-2.154	-0.049	-0.441	0.000	-0.337	0.108	1	0.00	0.00	0.02
1P	10	-2.154	0.261	-0.441	0.000	-0.337	-0.125	1	0.00	0.00	0.02
1Q	10	-25.991	-0.007	0.286	0.000	0.216	0.040	1	0.00	0.03	0.04
1R	10	-25.991	0.220	0.286	0.000	0.216	-0.057	1	0.00	0.03	0.04
1S	10	-25.991	-0.007	-0.287	0.000	-0.218	0.040	1	0.00	0.03	0.04
1T	10	-25.991	0.220	-0.287	0.000	-0.218	-0.057	1	0.00	0.03	0.04
1U	10	9.236	-0.007	0.286	0.000	0.216	0.040	1	0.00	0.01	0.02
1V	10	9.236	0.220	0.286	0.000	0.216	-0.057	1	0.00	0.01	0.02
1W	10	9.236	-0.007	-0.287	0.000	-0.218	0.040	1	0.00	0.01	0.02
1X	10	9.236	0.220	-0.287	0.000	-0.218	-0.057	1	0.00	0.01	0.02
2	10	-21.583	0.104	-0.000	0.000	-0.001	-0.033	1	0.00	0.02	0.03
7	10	-19.224	0.112	-0.001	0.000	-0.001	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
8	10	-23.404	0.100	-0.001	0.000	-0.001	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
1A	20	-14.015	-0.015	0.764	0.000	0.517	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1B	20	-14.015	0.180	0.764	0.000	0.517	-0.059	1	0.00	0.02	0.04
1C	20	-14.015	-0.015	-0.765	0.000	-0.518	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1D	20	-14.015	0.180	-0.765	0.000	-0.518	-0.059	1	0.00	0.02	0.04
1E	20	-2.760	-0.015	0.764	0.000	0.517	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1F	20	-2.760	0.180	0.764	0.000	0.517	-0.059	1	0.00	0.00	0.03
1G	20	-2.760	-0.015	-0.765	0.000	-0.518	0.061	1	0.00	0.00	0.03
1H	20	-2.760	0.180	-0.765	0.000	-0.518	-0.059	1	0.00	0.00	0.03
1I	20	-14.611	-0.073	0.440	0.000	0.291	0.102	1	0.00	0.02	0.03
1J	20	-14.611	0.237	0.440	0.000	0.291	-0.100	1	0.00	0.02	0.03
1K	20	-14.611	-0.073	-0.441	0.000	-0.292	0.102	1	0.00	0.02	0.03
1L	20	-14.611	0.237	-0.441	0.000	-0.292	-0.100	1	0.00	0.02	0.03
1M	20	-2.164	-0.073	0.440	0.000	0.291	0.102	1	0.00	0.00	0.02
1N	20	-2.164	0.237	0.440	0.000	0.291	-0.100	1	0.00	0.00	0.02
1O	20	-2.164	-0.073	-0.441	0.000	-0.292	0.102	1	0.00	0.00	0.02
1P	20	-2.164	0.237	-0.441	0.000	-0.292	-0.100	1	0.00	0.00	0.02
1Q	20	-26.001	-0.032	0.286	0.000	0.187	0.038	1	0.00	0.03	0.04
1R	20	-26.001	0.196	0.286	0.000	0.187	-0.036	1	0.00	0.03	0.04
1S	20	-26.001	-0.032	-0.287	0.000	-0.188	0.038	1	0.00	0.03	0.04
1T	20	-26.001	0.196	-0.287	0.000	-0.188	-0.036	1	0.00	0.03	0.04
1U	20	9.226	-0.032	0.286	0.000	0.187	0.038	1	0.00	0.01	0.02
1V	20	9.226	0.196	0.286	0.000	0.187	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	9.226	-0.032	-0.287	0.000	-0.188	0.038	1	0.00	0.01	0.02
1X	20	9.226	0.196	-0.287	0.000	-0.188	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-21.596	0.072	-0.000	0.000	-0.000	-0.024	1	0.00	0.02	0.02
7	20	-19.238	0.081	-0.001	0.000	-0.001	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
8	20	-23.418	0.069	-0.001	0.000	-0.001	-0.027	1	0.00	0.03	0.03
1A	30	-14.025	-0.040	0.764	0.000	0.439	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1B	30	-14.025	0.156	0.764	0.000	0.439	-0.042	1	0.00	0.02	0.04
1C	30	-14.025	-0.040	-0.765	0.000	-0.440	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1D	30	-14.025	0.156	-0.765	0.000	-0.440	-0.042	1	0.00	0.02	0.04
1E	30	-2.771	-0.040	0.764	0.000	0.439	0.058	1	0.00	0.00	0.03
1F	30	-2.771	0.156	0.764	0.000	0.439	-0.042	1	0.00	0.00	0.03
1G	30	-2.771	-0.040	-0.765	0.000	-0.440	0.058	1	0.00	0.00	0.03
1H	30	-2.771	0.156	-0.765	0.000	-0.440	-0.042	1	0.00	0.00	0.03
1I	30	-14.621	-0.097	0.440	0.000	0.246	0.093	1	0.00	0.02	0.03
1J	30	-14.621	0.213	0.440	0.000	0.246	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-14.621	-0.097	-0.441	0.000	-0.247	0.093	1	0.00	0.02	0.03
1L	30	-14.621	0.213	-0.441	0.000	-0.247	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.175	-0.097	0.440	0.000	0.246	0.093	1	0.00	0.00	0.02
1N	30	-2.175	0.213	0.440	0.000	0.246	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-2.175	-0.097	-0.441	0.000	-0.247	0.093	1	0.00	0.00	0.02
1P	30	-2.175	0.213	-0.441	0.000	-0.247	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-26.011	-0.056	0.286	0.000	0.158	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1R	30	-26.011	0.172	0.286	0.000	0.158	-0.017	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-26.011	-0.056	-0.287	0.000	-0.159	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1T	30	-26.011	0.172	-0.287	0.000	-0.159	-0.017	1	0.00	0.03	0.04

1U	30	9.216	-0.056	0.286	0.000	0.158	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	9.216	0.172	0.286	0.000	0.158	-0.017	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.216	-0.056	-0.287	0.000	-0.159	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	9.216	0.172	-0.287	0.000	-0.159	-0.017	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-21.609	0.041	-0.000	0.000	-0.000	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
7	30	-19.252	0.049	-0.001	0.000	-0.001	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
8	30	-23.432	0.038	-0.001	0.000	-0.001	-0.022	1	0.00	0.03	0.03
1A	40	-14.035	-0.064	0.764	0.000	0.361	0.053	1	0.00	0.02	0.04
1B	40	-14.035	0.132	0.764	0.000	0.361	-0.027	1	0.00	0.02	0.04
1C	40	-14.035	-0.064	-0.765	0.000	-0.362	0.053	1	0.00	0.02	0.04
1D	40	-14.035	0.132	-0.765	0.000	-0.362	-0.027	1	0.00	0.02	0.04
1E	40	-2.781	-0.064	0.764	0.000	0.361	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1F	40	-2.781	0.132	0.764	0.000	0.361	-0.027	1	0.00	0.00	0.02
1G	40	-2.781	-0.064	-0.765	0.000	-0.362	0.053	1	0.00	0.00	0.02
1H	40	-2.781	0.132	-0.765	0.000	-0.362	-0.027	1	0.00	0.00	0.02
1I	40	-14.631	-0.121	0.440	0.000	0.200	0.082	1	0.00	0.02	0.03
1J	40	-14.631	0.189	0.440	0.000	0.200	-0.057	1	0.00	0.02	0.03
1K	40	-14.631	-0.121	-0.441	0.000	-0.202	0.082	1	0.00	0.02	0.03
1L	40	-14.631	0.189	-0.441	0.000	-0.202	-0.057	1	0.00	0.02	0.03
1M	40	-2.185	-0.121	0.440	0.000	0.200	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1N	40	-2.185	0.189	0.440	0.000	0.200	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1O	40	-2.185	-0.121	-0.441	0.000	-0.202	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1P	40	-2.185	0.189	-0.441	0.000	-0.202	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1Q	40	-26.022	-0.080	0.286	0.000	0.129	0.027	1	0.00	0.03	0.04
1R	40	-26.022	0.148	0.286	0.000	0.129	-0.001	1	0.00	0.03	0.04
1S	40	-26.022	-0.080	-0.287	0.000	-0.130	0.027	1	0.00	0.03	0.04
1T	40	-26.022	0.148	-0.287	0.000	-0.130	-0.001	1	0.00	0.03	0.04
1U	40	9.205	-0.080	0.286	0.000	0.129	0.027	1	0.00	0.01	0.02
1V	40	9.205	0.148	0.286	0.000	0.129	-0.001	1	0.00	0.01	0.02
1W	40	9.205	-0.080	-0.287	0.000	-0.130	0.027	1	0.00	0.01	0.02
1X	40	9.205	0.148	-0.287	0.000	-0.130	-0.001	1	0.00	0.01	0.02
2	40	-21.622	0.010	-0.000	0.000	-0.000	-0.016	1	0.00	0.02	0.02
7	40	-19.266	0.018	-0.001	0.000	-0.001	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
8	40	-23.446	0.006	-0.001	0.000	-0.001	-0.019	1	0.00	0.03	0.03
1A	50	-14.046	-0.088	0.764	0.000	0.284	0.045	1	0.00	0.02	0.03
1B	50	-14.046	0.108	0.764	0.000	0.284	-0.015	1	0.00	0.02	0.03
1C	50	-14.046	-0.088	-0.765	0.000	-0.285	0.045	1	0.00	0.02	0.03
1D	50	-14.046	0.108	-0.765	0.000	-0.285	-0.015	1	0.00	0.02	0.03
1E	50	-2.791	-0.088	0.764	0.000	0.284	0.045	1	0.00	0.00	0.02
1F	50	-2.791	0.108	0.764	0.000	0.284	-0.015	1	0.00	0.00	0.02
1G	50	-2.791	-0.088	-0.765	0.000	-0.285	0.045	1	0.00	0.00	0.02
1H	50	-2.791	0.108	-0.765	0.000	-0.285	-0.015	1	0.00	0.00	0.02
1I	50	-14.642	-0.145	0.440	0.000	0.155	0.069	1	0.00	0.02	0.03
1J	50	-14.642	0.165	0.440	0.000	0.155	-0.039	1	0.00	0.02	0.03
1K	50	-14.642	-0.145	-0.441	0.000	-0.156	0.069	1	0.00	0.02	0.03
1L	50	-14.642	0.165	-0.441	0.000	-0.156	-0.039	1	0.00	0.02	0.03
1M	50	-2.195	-0.145	0.440	0.000	0.155	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1N	50	-2.195	0.165	0.440	0.000	0.155	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1O	50	-2.195	-0.145	-0.441	0.000	-0.156	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1P	50	-2.195	0.165	-0.441	0.000	-0.156	-0.039	1	0.00	0.00	0.01
1Q	50	-26.032	-0.104	0.286	0.000	0.100	0.018	1	0.00	0.03	0.03
1R	50	-26.032	0.124	0.286	0.000	0.100	0.012	1	0.00	0.03	0.03
1S	50	-26.032	-0.104	-0.287	0.000	-0.101	0.018	1	0.00	0.03	0.04
1T	50	-26.032	0.124	-0.287	0.000	-0.101	0.012	1	0.00	0.03	0.03
1U	50	9.195	-0.104	0.286	0.000	0.100	0.018	1	0.00	0.01	0.02
1V	50	9.195	0.124	0.286	0.000	0.100	0.012	1	0.00	0.01	0.02
1W	50	9.195	-0.104	-0.287	0.000	-0.101	0.018	1	0.00	0.01	0.02
1X	50	9.195	0.124	-0.287	0.000	-0.101	0.012	1	0.00	0.01	0.02
2	50	-21.635	-0.022	-0.000	0.000	-0.000	-0.017	1	0.00	0.02	0.02
7	50	-19.280	-0.013	-0.001	0.000	-0.001	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
8	50	-23.460	-0.025	-0.001	0.000	-0.001	-0.020	1	0.00	0.03	0.03
1A	60	-14.056	-0.112	0.764	0.000	0.206	0.035	1	0.00	0.02	0.03
1B	60	-14.056	0.084	0.764	0.000	0.206	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1C	60	-14.056	-0.112	-0.765	0.000	-0.207	0.035	1	0.00	0.02	0.03
1D	60	-14.056	0.084	-0.765	0.000	-0.207	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1E	60	-2.802	-0.112	0.764	0.000	0.206	0.035	1	0.00	0.00	0.02
1F	60	-2.802	0.084	0.764	0.000	0.206	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1G	60	-2.802	-0.112	-0.765	0.000	-0.207	0.035	1	0.00	0.00	0.02
1H	60	-2.802	0.084	-0.765	0.000	-0.207	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1I	60	-14.652	-0.169	0.440	0.000	0.110	0.053	1	0.00	0.02	0.02
1J	60	-14.652	0.141	0.440	0.000	0.110	-0.024	1	0.00	0.02	0.02
1K	60	-14.652	-0.169	-0.441	0.000	-0.111	0.053	1	0.00	0.02	0.02
1L	60	-14.652	0.141	-0.441	0.000	-0.111	-0.024	1	0.00	0.02	0.02
1M	60	-2.206	-0.169	0.440	0.000	0.110	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1N	60	-2.206	0.141	0.440	0.000	0.110	-0.024	1	0.00	0.00	0.01
1O	60	-2.206	-0.169	-0.441	0.000	-0.111	0.053	1	0.00	0.00	0.01
1P	60	-2.206	0.141	-0.441	0.000	-0.111	-0.024	1	0.00	0.00	0.01
1Q	60	-26.042	-0.128	0.286	0.000	0.071	0.006	1	0.00	0.03	0.03
1R	60	-26.042	0.100	0.286	0.000	0.071	0.023	1	0.00	0.03	0.03
1S	60	-26.042	-0.128	-0.287	0.000	-0.071	0.006	1	0.00	0.03	0.03
1T	60	-26.042	0.100	-0.287	0.000	-0.071	0.023	1	0.00	0.03	0.03
1U	60	9.185	-0.128	0.286	0.000	0.071	0.006	1	0.00	0.01	0.01
1V	60	9.185	0.100	0.286	0.000	0.071	0.023	1	0.00	0.01	0.01
1W	60	9.185	-0.128	-0.287	0.000	-0.071	0.006	1	0.00	0.01	0.01
1X	60	9.185	0.100	-0.287	0.000	-0.071	0.023	1	0.00	0.01	0.01
2	60	-21.648	-0.053	-0.000	0.000	-0.000	-0.020	1	0.00	0.02	0.02
7	60	-19.294	-0.045	-0.001	0.000	-0.000	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
8	60	-23.474	-0.056	-0.001	0.000	-0.001	-0.024	1	0.00	0.03	0.03
1A	70	-14.066	-0.136	0.764	0.000	0.128	0.023	1	0.00	0.02	0.02
1B	70	-14.066	0.059	0.764	0.000	0.128	0.001	1	0.00	0.02	0.02
1C	70	-14.066	-0.136	-0.765	0.000	-0.129	0.023	1	0.00	0.02	0.02
1D	70	-14.066	0.059	-0.765	0.000	-0.129	0.001	1	0.00	0.02	0.02
1E	70	-2.812	-0.136	0.764	0.000	0.128	0.023	1	0.00	0.00	0.01
1F	70	-2.812	0.059	0.764	0.000	0.128	0.001	1	0.00	0.00	0.01

1G	70	-2.812	-0.136	-0.765	0.000	-0.129	0.023	1	0.00	0.00	0.01
1H	70	-2.812	0.059	-0.765	0.000	-0.129	0.001	1	0.00	0.00	0.01
1I	70	-14.662	-0.193	0.440	0.000	0.065	0.035	1	0.00	0.02	0.02
1J	70	-14.662	0.117	0.440	0.000	0.065	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1K	70	-14.662	-0.193	-0.441	0.000	-0.066	0.035	1	0.00	0.02	0.02
1L	70	-14.662	0.117	-0.441	0.000	-0.066	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1M	70	-2.216	-0.193	0.440	0.000	0.065	0.035	1	0.00	0.00	0.01
1N	70	-2.216	0.117	0.440	0.000	0.065	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1O	70	-2.216	-0.193	-0.441	0.000	-0.066	0.035	1	0.00	0.00	0.01
1P	70	-2.216	0.117	-0.441	0.000	-0.066	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1Q	70	-26.053	-0.152	0.286	0.000	0.041	-0.008	1	0.00	0.03	0.03
1R	70	-26.053	0.075	0.286	0.000	0.041	0.032	1	0.00	0.03	0.03
1S	70	-26.053	-0.152	-0.287	0.000	-0.042	-0.008	1	0.00	0.03	0.03
1T	70	-26.053	0.075	-0.287	0.000	-0.042	0.032	1	0.00	0.03	0.03
1U	70	9.174	-0.152	0.286	0.000	0.041	-0.008	1	0.00	0.01	0.01
1V	70	9.174	0.075	0.286	0.000	0.041	0.032	1	0.00	0.01	0.01
1W	70	9.174	-0.152	-0.287	0.000	-0.042	-0.008	1	0.00	0.01	0.01
1X	70	9.174	0.075	-0.287	0.000	-0.042	0.032	1	0.00	0.01	0.01
2	70	-21.661	-0.084	-0.000	0.000	-0.000	-0.027	1	0.00	0.02	0.03
7	70	-19.308	-0.076	-0.001	0.000	-0.000	-0.017	1	0.00	0.02	0.02
8	70	-23.488	-0.088	-0.001	0.000	-0.001	-0.032	1	0.00	0.03	0.03
1A	80	-14.077	-0.160	0.764	0.000	0.050	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1B	80	-14.077	0.035	0.764	0.000	0.050	0.006	1	0.00	0.02	0.02
1C	80	-14.077	-0.160	-0.765	0.000	-0.051	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1D	80	-14.077	0.035	-0.765	0.000	-0.051	0.006	1	0.00	0.02	0.02
1E	80	-2.822	-0.160	0.764	0.000	0.050	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1F	80	-2.822	0.035	0.764	0.000	0.050	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1G	80	-2.822	-0.160	-0.765	0.000	-0.051	0.008	1	0.00	0.00	0.01
1H	80	-2.822	0.035	-0.765	0.000	-0.051	0.006	1	0.00	0.00	0.01
1I	80	-14.673	-0.217	0.440	0.000	0.020	0.015	1	0.00	0.02	0.02
1J	80	-14.673	0.093	0.440	0.000	0.020	-0.001	1	0.00	0.02	0.02
1K	80	-14.673	-0.217	-0.441	0.000	-0.021	0.015	1	0.00	0.02	0.02
1L	80	-14.673	0.093	-0.441	0.000	-0.021	-0.001	1	0.00	0.02	0.02
1M	80	-2.226	-0.217	0.440	0.000	0.020	0.015	1	0.00	0.00	0.00
1N	80	-2.226	0.093	0.440	0.000	0.020	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1O	80	-2.226	-0.217	-0.441	0.000	-0.021	0.015	1	0.00	0.00	0.00
1P	80	-2.226	0.093	-0.441	0.000	-0.021	-0.001	1	0.00	0.00	0.00
1Q	80	-26.063	-0.176	0.286	0.000	0.012	-0.025	1	0.00	0.03	0.03
1R	80	-26.063	0.051	0.286	0.000	0.012	0.039	1	0.00	0.03	0.03
1S	80	-26.063	-0.176	-0.287	0.000	-0.013	-0.025	1	0.00	0.03	0.03
1T	80	-26.063	0.051	-0.287	0.000	-0.013	0.039	1	0.00	0.03	0.03
1U	80	9.164	-0.176	0.286	0.000	0.012	-0.025	1	0.00	0.01	0.01
1V	80	9.164	0.051	0.286	0.000	0.012	0.039	1	0.00	0.01	0.01
1W	80	9.164	-0.176	-0.287	0.000	-0.013	-0.025	1	0.00	0.01	0.01
1X	80	9.164	0.051	-0.287	0.000	-0.013	0.039	1	0.00	0.01	0.01
2	80	-21.674	-0.116	-0.000	0.000	-0.000	-0.037	1	0.00	0.02	0.03
7	80	-19.322	-0.107	-0.001	0.000	-0.000	-0.026	1	0.00	0.02	0.02
8	80	-23.502	-0.119	-0.001	0.000	-0.000	-0.042	1	0.00	0.03	0.03
1A	90	-14.087	-0.184	0.764	0.000	-0.028	-0.009	1	0.00	0.02	0.02
1B	90	-14.087	0.011	0.764	0.000	-0.028	0.009	1	0.00	0.02	0.02
1C	90	-14.087	-0.184	-0.765	0.000	0.027	-0.009	1	0.00	0.02	0.02
1D	90	-14.087	0.011	-0.765	0.000	0.027	0.009	1	0.00	0.02	0.02
1E	90	-2.832	-0.184	0.764	0.000	-0.028	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
1F	90	-2.832	0.011	0.764	0.000	-0.028	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1G	90	-2.832	-0.184	-0.765	0.000	0.027	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
1H	90	-2.832	0.011	-0.765	0.000	0.027	0.009	1	0.00	0.00	0.00
1I	90	-14.683	-0.241	0.440	0.000	-0.025	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1J	90	-14.683	0.068	0.440	0.000	-0.025	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1K	90	-14.683	-0.241	-0.441	0.000	0.025	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1L	90	-14.683	0.068	-0.441	0.000	0.025	0.008	1	0.00	0.02	0.02
1M	90	-2.236	-0.241	0.440	0.000	-0.025	-0.008	1	0.00	0.00	0.00
1N	90	-2.236	0.068	0.440	0.000	-0.025	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1O	90	-2.236	-0.241	-0.441	0.000	0.025	-0.008	1	0.00	0.00	0.00
1P	90	-2.236	0.068	-0.441	0.000	0.025	0.008	1	0.00	0.00	0.00
1Q	90	-26.073	-0.200	0.286	0.000	-0.017	-0.043	1	0.00	0.03	0.03
1R	90	-26.073	0.027	0.286	0.000	-0.017	0.043	1	0.00	0.03	0.03
1S	90	-26.073	-0.200	-0.287	0.000	0.016	-0.043	1	0.00	0.03	0.03
1T	90	-26.073	0.027	-0.287	0.000	0.016	0.043	1	0.00	0.03	0.03
1U	90	9.154	-0.200	0.286	0.000	-0.017	-0.043	1	0.00	0.01	0.01
1V	90	9.154	0.027	0.286	0.000	-0.017	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1W	90	9.154	-0.200	-0.287	0.000	0.016	-0.043	1	0.00	0.01	0.01
1X	90	9.154	0.027	-0.287	0.000	0.016	0.043	1	0.00	0.01	0.01
2	90	-21.687	-0.147	-0.000	0.000	-0.000	-0.050	1	0.00	0.02	0.03
7	90	-19.336	-0.139	-0.001	0.000	-0.000	-0.038	1	0.00	0.02	0.02
8	90	-23.516	-0.150	-0.001	0.000	-0.000	-0.055	1	0.00	0.03	0.03
1A	100	-14.097	-0.208	0.764	0.000	-0.105	-0.029	1	0.00	0.02	0.02
1B	100	-14.097	-0.013	0.764	0.000	-0.105	0.009	1	0.00	0.02	0.02
1C	100	-14.097	-0.208	-0.765	0.000	0.105	-0.029	1	0.00	0.02	0.02
1D	100	-14.097	-0.013	-0.765	0.000	0.105	0.009	1	0.00	0.02	0.02
1E	100	-2.843	-0.208	0.764	0.000	-0.105	-0.029	1	0.00	0.00	0.01
1F	100	-2.843	-0.013	0.764	0.000	-0.105	0.009	1	0.00	0.00	0.01
1G	100	-2.843	-0.208	-0.765	0.000	0.105	-0.029	1	0.00	0.00	0.01
1H	100	-2.843	-0.013	-0.765	0.000	0.105	0.009	1	0.00	0.00	0.01
1I	100	-14.693	-0.265	0.440	0.000	-0.070	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
1J	100	-14.693	0.044	0.440	0.000	-0.070	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1K	100	-14.693	-0.265	-0.441	0.000	0.070	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
1L	100	-14.693	0.044	-0.441	0.000	0.070	0.013	1	0.00	0.02	0.02
1M	100	-2.247	-0.265	0.440	0.000	-0.070	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1N	100	-2.247	0.044	0.440	0.000	-0.070	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1O	100	-2.247	-0.265	-0.441	0.000	0.070	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1P	100	-2.247	0.044	-0.441	0.000	0.070	0.013	1	0.00	0.00	0.01
1Q	100	-26.084	-0.224	0.286	0.000	-0.046	-0.065	1	0.00	0.03	0.03
1R	100	-26.084	0.003	0.286	0.000	-0.046	0.044	1	0.00	0.03	0.03
1S	100	-26.084	-0.224	-0.287	0.000	0.046	-0.065	1	0.00	0.03	0.03
1T	100	-26.084	0.003	-0.287	0.000	0.046	0.044	1	0.00	0.03	0.03

1U	100	9.144	-0.224	0.286	0.000	-0.046	-0.065	1	0.00	0.01	0.01
1V	100	9.144	0.003	0.286	0.000	-0.046	0.044	1	0.00	0.01	0.01
1W	100	9.144	-0.224	-0.287	0.000	0.046	-0.065	1	0.00	0.01	0.01
1X	100	9.144	0.003	-0.287	0.000	0.046	0.044	1	0.00	0.01	0.01
2	100	-21.700	-0.178	-0.000	0.000	-0.000	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
7	100	-19.350	-0.170	-0.001	0.000	-0.000	-0.054	1	0.00	0.02	0.02
8	100	-23.530	-0.182	-0.001	0.000	-0.000	-0.072	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.097	0.673	0.061	1	0.7721	0.9863	0.9994	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1B	-14.097	0.673	-0.100	1	0.7721	0.9863	1.0008	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1C	-14.097	-0.674	0.061	1	0.7721	0.9864	0.9994	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1D	-14.097	-0.674	-0.100	1	0.7721	0.9864	1.0008	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1E	-2.843	0.673	0.061	1	0.7721	0.9972	0.9999	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1F	-2.843	0.673	-0.100	1	0.7721	0.9972	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1G	-2.843	-0.674	0.061	1	0.7721	0.9972	0.9999	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1H	-2.843	-0.674	-0.100	1	0.7721	0.9972	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1I	-14.693	0.381	0.112	1	0.7721	0.9853	0.9988	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1J	-14.693	0.381	-0.152	1	0.7721	0.9853	0.9999	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1K	-14.693	-0.383	0.112	1	0.7721	0.9853	0.9988	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1L	-14.693	-0.383	-0.152	1	0.7721	0.9853	0.9999	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1M	-2.247	0.381	0.112	1	0.7721	0.9977	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1N	-2.247	0.381	-0.152	1	0.7721	0.9977	1.0000	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1O	-2.247	-0.383	0.112	1	0.7721	0.9978	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1P	-2.247	-0.383	-0.152	1	0.7721	0.9978	1.0000	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1Q	-26.084	0.245	-0.065	1	0.7721	0.9738	0.9966	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1R	-26.084	0.245	-0.080	1	0.7721	0.9738	0.9961	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1S	-26.084	-0.247	-0.065	1	0.7721	0.9739	0.9966	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1T	-26.084	-0.247	-0.080	1	0.7721	0.9739	0.9961	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
2	-21.700	-0.001	-0.067	1	0.7721	0.9882	1.0074	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
7	-19.350	-0.001	-0.054	1	0.7721	0.9915	1.0069	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
8	-23.530	-0.001	-0.072	1	0.7721	0.9899	1.0078	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 54 NI 4682 NF 4619 Lungh. 30.2 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy	Fz	Mx ----- kN*m	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-14.353	-0.911	0.637	0.000	0.105	0.009	1	0.00	0.02	0.02	
1B	0	-14.353	-0.283	0.637	0.000	0.105	-0.029	1	0.00	0.02	0.02	
1C	0	-14.353	-0.911	-0.638	0.000	-0.105	0.009	1	0.00	0.02	0.02	
1D	0	-14.353	-0.283	-0.638	0.000	-0.105	-0.029	1	0.00	0.02	0.02	
1E	0	-2.875	-0.911	0.637	0.000	0.105	0.009	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-2.875	-0.283	0.637	0.000	0.105	-0.029	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-2.875	-0.911	-0.638	0.000	-0.105	0.009	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-2.875	-0.283	-0.638	0.000	-0.105	-0.029	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-14.991	-0.973	0.365	0.000	0.070	0.013	1	0.00	0.02	0.02	
1J	0	-14.991	-0.221	0.365	0.000	0.070	-0.034	1	0.00	0.02	0.02	
1K	0	-14.991	-0.973	-0.367	0.000	-0.070	0.013	1	0.00	0.02	0.02	
1L	0	-14.991	-0.221	-0.367	0.000	-0.070	-0.034	1	0.00	0.02	0.02	
1M	0	-2.237	-0.973	0.365	0.000	0.070	0.013	1	0.00	0.00	0.01	
1N	0	-2.237	-0.221	0.365	0.000	0.070	-0.034	1	0.00	0.00	0.01	
1O	0	-2.237	-0.973	-0.367	0.000	-0.070	0.013	1	0.00	0.00	0.01	
1P	0	-2.237	-0.221	-0.367	0.000	-0.070	-0.034	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	0	-26.427	-1.390	0.235	0.000	0.046	0.044	1	0.01	0.03	0.03	
1R	0	-26.427	0.196	0.235	0.000	0.046	-0.065	1	0.00	0.03	0.03	
1S	0	-26.427	-1.390	-0.236	0.000	-0.046	0.044	1	0.01	0.03	0.03	
1T	0	-26.427	0.196	-0.236	0.000	-0.046	-0.065	1	0.00	0.03	0.03	
1U	0	9.199	-1.390	0.235	0.000	0.046	0.044	1	0.01	0.01	0.01	
1V	0	9.199	0.196	0.235	0.000	0.046	-0.065	1	0.00	0.01	0.01	
1W	0	9.199	-1.390	-0.236	0.000	-0.046	0.044	1	0.01	0.01	0.01	
1X	0	9.199	0.196	-0.236	0.000	-0.046	-0.065	1	0.00	0.01	0.01	
2	0	-22.430	-2.298	-0.001	0.000	-0.000	-0.067	1	0.01	0.03	0.03	
7	0	-19.950	-1.949	-0.001	0.000	-0.000	-0.054	1	0.01	0.02	0.02	
8	0	-24.330	-2.516	-0.001	0.000	-0.000	-0.072	1	0.01	0.03	0.03	
1A	3	-14.356	-0.918	0.637	0.000	0.123	-0.020	1	0.00	0.02	0.02	
1B	3	-14.356	-0.291	0.637	0.000	0.123	-0.037	1	0.00	0.02	0.02	
1C	3	-14.356	-0.918	-0.638	0.000	-0.124	-0.020	1	0.00	0.02	0.02	
1D	3	-14.356	-0.291	-0.638	0.000	-0.124	-0.037	1	0.00	0.02	0.02	
1E	3	-2.878	-0.918	0.637	0.000	0.123	-0.020	1	0.00	0.00	0.01	
1F	3	-2.878	-0.291	0.637	0.000	0.123	-0.037	1	0.00	0.00	0.01	
1G	3	-2.878	-0.918	-0.638	0.000	-0.124	-0.020	1	0.00	0.00	0.01	
1H	3	-2.878	-0.291	-0.638	0.000	-0.124	-0.037	1	0.00	0.00	0.01	
1I	3	-14.994	-0.981	0.365	0.000	0.080	-0.018	1	0.00	0.02	0.02	
1J	3	-14.994	-0.228	0.365	0.000	0.080	-0.039	1	0.00	0.02	0.02	
1K	3	-14.994	-0.981	-0.367	0.000	-0.081	-0.018	1	0.00	0.02	0.02	
1L	3	-14.994	-0.228	-0.367	0.000	-0.081	-0.039	1	0.00	0.02	0.02	
1M	3	-2.240	-0.981	0.365	0.000	0.080	-0.018	1	0.00	0.00	0.01	
1N	3	-2.240	-0.228	0.365	0.000	0.080	-0.039	1	0.00	0.00	0.01	
1O	3	-2.240	-0.981	-0.367	0.000	-0.081	-0.018	1	0.00	0.00	0.01	
1P	3	-2.240	-0.228	-0.367	0.000	-0.081	-0.039	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	3	-26.430	-1.397	0.235	0.000	0.052	0.001	1	0.01	0.03	0.03	

1R	3	-26.430	0.188	0.235	0.000	0.052	-0.058	1	0.00	0.03	0.03
1S	3	-26.430	-1.397	-0.236	0.000	-0.053	0.001	1	0.01	0.03	0.03
1T	3	-26.430	0.188	-0.236	0.000	-0.053	-0.058	1	0.00	0.03	0.03
1U	3	9.196	-1.397	0.235	0.000	0.052	0.001	1	0.01	0.01	0.01
1V	3	9.196	0.188	0.235	0.000	0.052	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
1W	3	9.196	-1.397	-0.236	0.000	-0.053	0.001	1	0.01	0.01	0.01
1X	3	9.196	0.188	-0.236	0.000	-0.053	-0.058	1	0.00	0.01	0.01
2	3	-22.434	-2.308	-0.001	0.000	-0.000	-0.136	1	0.01	0.03	0.03
7	3	-19.954	-1.959	-0.001	0.000	-0.000	-0.113	1	0.01	0.02	0.03
8	3	-24.334	-2.526	-0.001	0.000	-0.000	-0.148	1	0.01	0.03	0.03
1A	6	-14.359	-0.925	0.637	0.000	0.141	-0.048	1	0.00	0.02	0.02
1B	6	-14.359	-0.298	0.637	0.000	0.141	-0.046	1	0.00	0.02	0.02
1C	6	-14.359	-0.925	-0.638	0.000	-0.142	-0.048	1	0.00	0.02	0.02
1D	6	-14.359	-0.298	-0.638	0.000	-0.142	-0.046	1	0.00	0.02	0.02
1E	6	-2.881	-0.925	0.637	0.000	0.141	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1F	6	-2.881	-0.298	0.637	0.000	0.141	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1G	6	-2.881	-0.925	-0.638	0.000	-0.142	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1H	6	-2.881	-0.298	-0.638	0.000	-0.142	-0.046	1	0.00	0.00	0.01
1I	6	-14.997	-0.988	0.365	0.000	0.091	-0.049	1	0.00	0.02	0.02
1J	6	-14.997	-0.235	0.365	0.000	0.091	-0.045	1	0.00	0.02	0.02
1K	6	-14.997	-0.988	-0.367	0.000	-0.091	-0.049	1	0.00	0.02	0.02
1L	6	-14.997	-0.235	-0.367	0.000	-0.091	-0.045	1	0.00	0.02	0.02
1M	6	-2.243	-0.988	0.365	0.000	0.091	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1N	6	-2.243	-0.235	0.365	0.000	0.091	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1O	6	-2.243	-0.988	-0.367	0.000	-0.091	-0.049	1	0.00	0.00	0.01
1P	6	-2.243	-0.235	-0.367	0.000	-0.091	-0.045	1	0.00	0.00	0.01
1Q	6	-26.433	-1.404	0.235	0.000	0.059	-0.041	1	0.01	0.03	0.03
1R	6	-26.433	0.181	0.235	0.000	0.059	-0.052	1	0.00	0.03	0.03
1S	6	-26.433	-1.404	-0.236	0.000	-0.059	-0.041	1	0.01	0.03	0.03
1T	6	-26.433	0.181	-0.236	0.000	-0.059	-0.052	1	0.00	0.03	0.03
1U	6	9.193	-1.404	0.235	0.000	0.059	-0.041	1	0.01	0.01	0.01
1V	6	9.193	0.181	0.235	0.000	0.059	-0.052	1	0.00	0.01	0.01
1W	6	9.193	-1.404	-0.236	0.000	-0.059	-0.041	1	0.01	0.01	0.01
1X	6	9.193	0.181	-0.236	0.000	-0.059	-0.052	1	0.00	0.01	0.01
2	6	-22.438	-2.317	-0.001	0.000	-0.000	-0.206	1	0.01	0.03	0.03
7	6	-19.958	-1.968	-0.001	0.000	-0.000	-0.172	1	0.01	0.02	0.03
8	6	-24.338	-2.535	-0.001	0.000	-0.000	-0.225	1	0.01	0.03	0.03
1A	9	-14.362	-0.933	0.637	0.000	0.160	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1B	9	-14.362	-0.305	0.637	0.000	0.160	-0.054	1	0.00	0.02	0.03
1C	9	-14.362	-0.933	-0.638	0.000	-0.160	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1D	9	-14.362	-0.305	-0.638	0.000	-0.160	-0.054	1	0.00	0.02	0.03
1E	9	-2.884	-0.933	0.637	0.000	0.160	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1F	9	-2.884	-0.305	0.637	0.000	0.160	-0.054	1	0.00	0.00	0.01
1G	9	-2.884	-0.933	-0.638	0.000	-0.160	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1H	9	-2.884	-0.305	-0.638	0.000	-0.160	-0.054	1	0.00	0.00	0.01
1I	9	-15.000	-0.995	0.365	0.000	0.101	-0.081	1	0.00	0.02	0.02
1J	9	-15.000	-0.243	0.365	0.000	0.101	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1K	9	-15.000	-0.995	-0.367	0.000	-0.101	-0.081	1	0.00	0.02	0.02
1L	9	-15.000	-0.243	-0.367	0.000	-0.101	-0.050	1	0.00	0.02	0.02
1M	9	-2.246	-0.995	0.365	0.000	0.101	-0.081	1	0.00	0.00	0.01
1N	9	-2.246	-0.243	0.365	0.000	0.101	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1O	9	-2.246	-0.995	-0.367	0.000	-0.101	-0.081	1	0.00	0.00	0.01
1P	9	-2.246	-0.243	-0.367	0.000	-0.101	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1Q	9	-26.436	-1.412	0.235	0.000	0.066	-0.084	1	0.01	0.03	0.04
1R	9	-26.436	0.174	0.235	0.000	0.066	-0.046	1	0.00	0.03	0.03
1S	9	-26.436	-1.412	-0.236	0.000	-0.066	-0.084	1	0.01	0.03	0.04
1T	9	-26.436	0.174	-0.236	0.000	-0.066	-0.046	1	0.00	0.03	0.03
1U	9	9.190	-1.412	0.235	0.000	0.066	-0.084	1	0.01	0.01	0.02
1V	9	9.190	0.174	0.235	0.000	0.066	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1W	9	9.190	-1.412	-0.236	0.000	-0.066	-0.084	1	0.01	0.01	0.02
1X	9	9.190	0.174	-0.236	0.000	-0.066	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
2	9	-22.442	-2.327	-0.001	0.000	-0.000	-0.276	1	0.01	0.03	0.03
7	9	-19.962	-1.978	-0.001	0.000	-0.000	-0.232	1	0.01	0.02	0.03
8	9	-24.342	-2.545	-0.001	0.000	-0.000	-0.302	1	0.01	0.03	0.04
1A	12	-14.365	-0.940	0.637	0.000	0.178	-0.106	1	0.00	0.02	0.03
1B	12	-14.365	-0.313	0.637	0.000	0.178	-0.063	1	0.00	0.02	0.03
1C	12	-14.365	-0.940	-0.638	0.000	-0.178	-0.106	1	0.00	0.02	0.03
1D	12	-14.365	-0.313	-0.638	0.000	-0.178	-0.063	1	0.00	0.02	0.03
1E	12	-2.887	-0.940	0.637	0.000	0.178	-0.106	1	0.00	0.00	0.02
1F	12	-2.887	-0.313	0.637	0.000	0.178	-0.063	1	0.00	0.00	0.01
1G	12	-2.887	-0.940	-0.638	0.000	-0.178	-0.106	1	0.00	0.00	0.02
1H	12	-2.887	-0.313	-0.638	0.000	-0.178	-0.063	1	0.00	0.00	0.01
1I	12	-15.003	-1.003	0.365	0.000	0.111	-0.112	1	0.00	0.02	0.03
1J	12	-15.003	-0.250	0.365	0.000	0.111	-0.056	1	0.00	0.02	0.02
1K	12	-15.003	-1.003	-0.367	0.000	-0.112	-0.112	1	0.00	0.02	0.03
1L	12	-15.003	-0.250	-0.367	0.000	-0.112	-0.056	1	0.00	0.02	0.02
1M	12	-2.249	-1.003	0.365	0.000	0.111	-0.112	1	0.00	0.00	0.01
1N	12	-2.249	-0.250	0.365	0.000	0.111	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1O	12	-2.249	-1.003	-0.367	0.000	-0.112	-0.112	1	0.00	0.00	0.01
1P	12	-2.249	-0.250	-0.367	0.000	-0.112	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1Q	12	-26.439	-1.419	0.235	0.000	0.072	-0.128	1	0.01	0.03	0.04
1R	12	-26.439	0.166	0.235	0.000	0.072	-0.041	1	0.00	0.03	0.03
1S	12	-26.439	-1.419	-0.236	0.000	-0.073	-0.128	1	0.01	0.03	0.04
1T	12	-26.439	0.166	-0.236	0.000	-0.073	-0.041	1	0.00	0.03	0.03
1U	12	9.187	-1.419	0.235	0.000	0.072	-0.128	1	0.01	0.01	0.02
1V	12	9.187	0.166	0.235	0.000	0.072	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
1W	12	9.187	-1.419	-0.236	0.000	-0.073	-0.128	1	0.01	0.01	0.02
1X	12	9.187	0.166	-0.236	0.000	-0.073	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
2	12	-22.446	-2.336	-0.001	0.000	-0.000	-0.347	1	0.01	0.03	0.03
7	12	-19.966	-1.987	-0.001	0.000	-0.000	-0.292	1	0.01	0.02	0.03
8	12	-24.346	-2.554	-0.001	0.000	-0.000	-0.379	1	0.01	0.03	0.04
1A	15	-14.368	-0.947	0.637	0.000	0.196	-0.135	1	0.00	0.02	0.03
1B	15	-14.368	-0.320	0.637	0.000	0.196	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1C	15	-14.368	-0.947	-0.638	0.000	-0.197	-0.135	1	0.00	0.02	0.03

1D	15	-14.368	-0.320	-0.638	0.000	-0.197	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1E	15	-2.890	-0.947	0.637	0.000	0.196	-0.135	1	0.00	0.00	0.02
1F	15	-2.890	-0.320	0.637	0.000	0.196	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1G	15	-2.890	-0.947	-0.638	0.000	-0.197	-0.135	1	0.00	0.00	0.02
1H	15	-2.890	-0.320	-0.638	0.000	-0.197	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1I	15	-15.006	-1.010	0.365	0.000	0.122	-0.144	1	0.00	0.02	0.03
1J	15	-15.006	-0.257	0.365	0.000	0.122	-0.062	1	0.00	0.02	0.02
1K	15	-15.006	-1.010	-0.367	0.000	-0.122	-0.144	1	0.00	0.02	0.03
1L	15	-15.006	-0.257	-0.367	0.000	-0.122	-0.062	1	0.00	0.02	0.02
1M	15	-2.252	-1.010	0.365	0.000	0.122	-0.144	1	0.00	0.00	0.01
1N	15	-2.252	-0.257	0.365	0.000	0.122	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1O	15	-2.252	-1.010	-0.367	0.000	-0.122	-0.144	1	0.00	0.00	0.01
1P	15	-2.252	-0.257	-0.367	0.000	-0.122	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1Q	15	-26.442	-1.426	0.235	0.000	0.079	-0.171	1	0.01	0.03	0.04
1R	15	-26.442	0.159	0.235	0.000	0.079	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
1S	15	-26.442	-1.426	-0.236	0.000	-0.080	-0.171	1	0.01	0.03	0.04
1T	15	-26.442	0.159	-0.236	0.000	-0.080	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
1U	15	9.184	-1.426	0.235	0.000	0.079	-0.171	1	0.01	0.01	0.02
1V	15	9.184	0.159	0.235	0.000	0.079	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1W	15	9.184	-1.426	-0.236	0.000	-0.080	-0.171	1	0.01	0.01	0.02
1X	15	9.184	0.159	-0.236	0.000	-0.080	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
2	15	-22.450	-2.346	-0.001	0.000	0.000	-0.418	1	0.01	0.03	0.04
7	15	-19.970	-1.997	-0.001	0.000	-0.000	-0.352	1	0.01	0.02	0.03
8	15	-24.350	-2.563	-0.001	0.000	-0.000	-0.456	1	0.01	0.03	0.04
1A	18	-14.371	-0.955	0.637	0.000	0.215	-0.164	1	0.00	0.02	0.03
1B	18	-14.371	-0.327	0.637	0.000	0.215	-0.081	1	0.00	0.02	0.03
1C	18	-14.371	-0.955	-0.638	0.000	-0.215	-0.164	1	0.00	0.02	0.03
1D	18	-14.371	-0.327	-0.638	0.000	-0.215	-0.081	1	0.00	0.02	0.03
1E	18	-2.893	-0.955	0.637	0.000	0.215	-0.164	1	0.00	0.00	0.02
1F	18	-2.893	-0.327	0.637	0.000	0.215	-0.081	1	0.00	0.00	0.02
1G	18	-2.893	-0.955	-0.638	0.000	-0.215	-0.164	1	0.00	0.00	0.02
1H	18	-2.893	-0.327	-0.638	0.000	-0.215	-0.081	1	0.00	0.00	0.02
1I	18	-15.009	-1.017	0.365	0.000	0.132	-0.177	1	0.00	0.02	0.03
1J	18	-15.009	-0.265	0.365	0.000	0.132	-0.069	1	0.00	0.02	0.03
1K	18	-15.009	-1.017	-0.367	0.000	-0.132	-0.177	1	0.00	0.02	0.03
1L	18	-15.009	-0.265	-0.367	0.000	-0.132	-0.069	1	0.00	0.02	0.03
1M	18	-2.255	-1.017	0.365	0.000	0.132	-0.177	1	0.00	0.00	0.01
1N	18	-2.255	-0.265	0.365	0.000	0.132	-0.069	1	0.00	0.00	0.01
1O	18	-2.255	-1.017	-0.367	0.000	-0.132	-0.177	1	0.00	0.00	0.01
1P	18	-2.255	-0.265	-0.367	0.000	-0.132	-0.069	1	0.00	0.00	0.01
1Q	18	-26.445	-1.434	0.235	0.000	0.086	-0.215	1	0.01	0.03	0.04
1R	18	-26.445	0.151	0.235	0.000	0.086	-0.030	1	0.00	0.03	0.04
1S	18	-26.445	-1.434	-0.236	0.000	-0.086	-0.215	1	0.01	0.03	0.04
1T	18	-26.445	0.151	-0.236	0.000	-0.086	-0.030	1	0.00	0.03	0.04
1U	18	9.181	-1.434	0.235	0.000	0.086	-0.215	1	0.01	0.01	0.02
1V	18	9.181	0.151	0.235	0.000	0.086	-0.030	1	0.00	0.01	0.02
1W	18	9.181	-1.434	-0.236	0.000	-0.086	-0.215	1	0.01	0.01	0.02
1X	18	9.181	0.151	-0.236	0.000	-0.086	-0.030	1	0.00	0.01	0.02
2	18	-22.454	-2.355	-0.001	0.000	0.000	-0.489	1	0.01	0.03	0.04
7	18	-19.974	-2.007	-0.001	0.000	-0.000	-0.413	1	0.01	0.02	0.03
8	18	-24.354	-2.573	-0.001	0.000	-0.000	-0.534	1	0.01	0.03	0.04
1A	21	-14.374	-0.962	0.637	0.000	0.233	-0.194	1	0.00	0.02	0.03
1B	21	-14.374	-0.335	0.637	0.000	0.233	-0.090	1	0.00	0.02	0.03
1C	21	-14.374	-0.962	-0.638	0.000	-0.233	-0.194	1	0.00	0.02	0.03
1D	21	-14.374	-0.335	-0.638	0.000	-0.233	-0.090	1	0.00	0.02	0.03
1E	21	-2.896	-0.962	0.637	0.000	0.233	-0.194	1	0.00	0.00	0.02
1F	21	-2.896	-0.335	0.637	0.000	0.233	-0.090	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-2.896	-0.962	-0.638	0.000	-0.233	-0.194	1	0.00	0.00	0.02
1H	21	-2.896	-0.335	-0.638	0.000	-0.233	-0.090	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-15.012	-1.025	0.365	0.000	0.142	-0.209	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-15.012	-0.272	0.365	0.000	0.142	-0.075	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-15.012	-1.025	-0.367	0.000	-0.143	-0.209	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-15.012	-0.272	-0.367	0.000	-0.143	-0.075	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-2.258	-1.025	0.365	0.000	0.142	-0.209	1	0.00	0.00	0.02
1N	21	-2.258	-0.272	0.365	0.000	0.142	-0.075	1	0.00	0.00	0.01
1O	21	-2.258	-1.025	-0.367	0.000	-0.143	-0.209	1	0.00	0.00	0.02
1P	21	-2.258	-0.272	-0.367	0.000	-0.143	-0.075	1	0.00	0.00	0.01
1Q	21	-26.448	-1.441	0.235	0.000	0.093	-0.259	1	0.01	0.03	0.04
1R	21	-26.448	0.144	0.235	0.000	0.093	-0.025	1	0.00	0.03	0.04
1S	21	-26.448	-1.441	-0.236	0.000	-0.093	-0.259	1	0.01	0.03	0.04
1T	21	-26.448	0.144	-0.236	0.000	-0.093	-0.025	1	0.00	0.03	0.04
1U	21	9.178	-1.441	0.235	0.000	0.093	-0.259	1	0.01	0.01	0.02
1V	21	9.178	0.144	0.235	0.000	0.093	-0.025	1	0.00	0.01	0.02
1W	21	9.178	-1.441	-0.236	0.000	-0.093	-0.259	1	0.01	0.01	0.02
1X	21	9.178	0.144	-0.236	0.000	-0.093	-0.025	1	0.00	0.01	0.02
2	21	-22.458	-2.365	-0.001	0.000	0.000	-0.560	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-19.978	-2.016	-0.001	0.000	-0.000	-0.474	1	0.01	0.02	0.03
8	21	-24.358	-2.582	-0.001	0.000	-0.000	-0.612	1	0.01	0.03	0.04
1A	24	-14.377	-0.969	0.637	0.000	0.251	-0.224	1	0.00	0.02	0.04
1B	24	-14.377	-0.342	0.637	0.000	0.251	-0.100	1	0.00	0.02	0.03
1C	24	-14.377	-0.969	-0.638	0.000	-0.252	-0.224	1	0.00	0.02	0.04
1D	24	-14.377	-0.342	-0.638	0.000	-0.252	-0.100	1	0.00	0.02	0.03
1E	24	-2.899	-0.969	0.637	0.000	0.251	-0.224	1	0.00	0.00	0.02
1F	24	-2.899	-0.342	0.637	0.000	0.251	-0.100	1	0.00	0.00	0.02
1G	24	-2.899	-0.969	-0.638	0.000	-0.252	-0.224	1	0.00	0.00	0.02
1H	24	-2.899	-0.342	-0.638	0.000	-0.252	-0.100	1	0.00	0.00	0.02
1I	24	-15.015	-1.032	0.365	0.000	0.153	-0.242	1	0.00	0.02	0.03
1J	24	-15.015	-0.279	0.365	0.000	0.153	-0.082	1	0.00	0.02	0.03
1K	24	-15.015	-1.032	-0.367	0.000	-0.153	-0.242	1	0.00	0.02	0.03
1L	24	-15.015	-0.279	-0.367	0.000	-0.153	-0.082	1	0.00	0.02	0.03
1M	24	-2.261	-1.032	0.365	0.000	0.153	-0.242	1	0.00	0.00	0.02
1N	24	-2.261	-0.279	0.365	0.000	0.153	-0.082	1	0.00	0.00	0.01
1O	24	-2.261	-1.032	-0.367	0.000	-0.153	-0.242	1	0.00	0.00	0.02
1P	24	-2.261	-0.279	-0.367	0.000	-0.153	-0.082	1	0.00	0.00	0.01
1Q	24	-26.451	-1.448	0.235	0.000	0.099	-0.303	1	0.01	0.03	0.04

1R	24	-26.451	0.137	0.235	0.000	0.099	-0.020	1	0.00	0.03	0.04
1S	24	-26.451	-1.448	-0.236	0.000	-0.100	-0.303	1	0.01	0.03	0.04
1T	24	-26.451	0.137	-0.236	0.000	-0.100	-0.020	1	0.00	0.03	0.04
1U	24	9.175	-1.448	0.235	0.000	0.099	-0.303	1	0.01	0.01	0.02
1V	24	9.175	0.137	0.235	0.000	0.099	-0.020	1	0.00	0.01	0.02
1W	24	9.175	-1.448	-0.236	0.000	-0.100	-0.303	1	0.01	0.01	0.02
1X	24	9.175	0.137	-0.236	0.000	-0.100	-0.020	1	0.00	0.01	0.02
2	24	-22.462	-2.374	-0.001	0.000	0.000	-0.632	1	0.01	0.03	0.04
7	24	-19.982	-2.026	-0.001	0.000	0.000	-0.535	1	0.01	0.02	0.04
8	24	-24.362	-2.592	-0.001	0.000	-0.000	-0.690	1	0.01	0.03	0.05
1A	27	-14.380	-0.977	0.637	0.000	0.270	-0.254	1	0.00	0.02	0.04
1B	27	-14.380	-0.349	0.637	0.000	0.270	-0.110	1	0.00	0.02	0.03
1C	27	-14.380	-0.977	-0.638	0.000	-0.270	-0.254	1	0.00	0.02	0.04
1D	27	-14.380	-0.349	-0.638	0.000	-0.270	-0.110	1	0.00	0.02	0.03
1E	27	-2.902	-0.977	0.637	0.000	0.270	-0.254	1	0.00	0.00	0.02
1F	27	-2.902	-0.349	0.637	0.000	0.270	-0.110	1	0.00	0.00	0.02
1G	27	-2.902	-0.977	-0.638	0.000	-0.270	-0.254	1	0.00	0.00	0.02
1H	27	-2.902	-0.349	-0.638	0.000	-0.270	-0.110	1	0.00	0.00	0.02
1I	27	-15.018	-1.039	0.365	0.000	0.163	-0.274	1	0.00	0.02	0.03
1J	27	-15.018	-0.287	0.365	0.000	0.163	-0.089	1	0.00	0.02	0.03
1K	27	-15.018	-1.039	-0.367	0.000	-0.163	-0.274	1	0.00	0.02	0.03
1L	27	-15.018	-0.287	-0.367	0.000	-0.163	-0.089	1	0.00	0.02	0.03
1M	27	-2.264	-1.039	0.365	0.000	0.163	-0.274	1	0.00	0.00	0.02
1N	27	-2.264	-0.287	0.365	0.000	0.163	-0.089	1	0.00	0.00	0.01
1O	27	-2.264	-1.039	-0.367	0.000	-0.163	-0.274	1	0.00	0.00	0.02
1P	27	-2.264	-0.287	-0.367	0.000	-0.163	-0.089	1	0.00	0.00	0.01
1Q	27	-26.454	-1.456	0.235	0.000	0.106	-0.348	1	0.01	0.03	0.04
1R	27	-26.454	0.129	0.235	0.000	0.106	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1S	27	-26.454	-1.456	-0.236	0.000	-0.106	-0.348	1	0.01	0.03	0.04
1T	27	-26.454	0.129	-0.236	0.000	-0.106	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1U	27	9.172	-1.456	0.235	0.000	0.106	-0.348	1	0.01	0.01	0.03
1V	27	9.172	0.129	0.235	0.000	0.106	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1W	27	9.172	-1.456	-0.236	0.000	-0.106	-0.348	1	0.01	0.01	0.03
1X	27	9.172	0.129	-0.236	0.000	-0.106	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
2	27	-22.466	-2.384	-0.001	0.000	0.000	-0.704	1	0.01	0.03	0.04
7	27	-19.986	-2.035	-0.001	0.000	0.000	-0.596	1	0.01	0.02	0.04
8	27	-24.366	-2.602	-0.001	0.000	0.000	-0.768	1	0.01	0.03	0.05
1A	30	-14.383	-0.984	0.637	0.000	0.288	-0.284	1	0.00	0.02	0.04
1B	30	-14.383	-0.357	0.637	0.000	0.288	-0.120	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-14.383	-0.984	-0.638	0.000	-0.288	-0.284	1	0.00	0.02	0.04
1D	30	-14.383	-0.357	-0.638	0.000	-0.288	-0.120	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-2.905	-0.984	0.637	0.000	0.288	-0.284	1	0.00	0.00	0.03
1F	30	-2.905	-0.357	0.637	0.000	0.288	-0.120	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-2.905	-0.984	-0.638	0.000	-0.288	-0.284	1	0.00	0.00	0.03
1H	30	-2.905	-0.357	-0.638	0.000	-0.288	-0.120	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-15.021	-1.047	0.365	0.000	0.173	-0.308	1	0.00	0.02	0.03
1J	30	-15.021	-0.294	0.365	0.000	0.173	-0.096	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-15.021	-1.047	-0.367	0.000	-0.174	-0.308	1	0.00	0.02	0.03
1L	30	-15.021	-0.294	-0.367	0.000	-0.174	-0.096	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.267	-1.047	0.365	0.000	0.173	-0.308	1	0.00	0.00	0.02
1N	30	-2.267	-0.294	0.365	0.000	0.173	-0.096	1	0.00	0.00	0.01
1O	30	-2.267	-1.047	-0.367	0.000	-0.174	-0.308	1	0.00	0.00	0.02
1P	30	-2.267	-0.294	-0.367	0.000	-0.174	-0.096	1	0.00	0.00	0.01
1Q	30	-26.457	-1.463	0.235	0.000	0.113	-0.392	1	0.01	0.03	0.05
1R	30	-26.457	0.122	0.235	0.000	0.113	-0.012	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-26.457	-1.463	-0.236	0.000	-0.113	-0.392	1	0.01	0.03	0.05
1T	30	-26.457	0.122	-0.236	0.000	-0.113	-0.012	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	9.169	-1.463	0.235	0.000	0.113	-0.392	1	0.01	0.01	0.03
1V	30	9.169	0.122	0.235	0.000	0.113	-0.012	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.169	-1.463	-0.236	0.000	-0.113	-0.392	1	0.01	0.01	0.03
1X	30	9.169	0.122	-0.236	0.000	-0.113	-0.012	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-22.470	-2.393	-0.001	0.000	0.000	-0.776	1	0.01	0.03	0.05
7	30	-19.990	-2.045	-0.001	0.000	0.000	-0.658	1	0.01	0.02	0.04
8	30	-24.370	-2.611	-0.001	0.000	0.000	-0.847	1	0.01	0.03	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{\min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											
1A	-14.383	0.288	-0.284	1	1.0000	0.9901	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1B	-14.383	0.288	-0.120	1	1.0000	0.9901	0.9982	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1C	-14.383	-0.288	-0.284	1	1.0000	0.9901	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1D	-14.383	-0.288	-0.120	1	1.0000	0.9901	0.9982	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1E	-2.905	0.288	-0.284	1	1.0000	0.9980	0.9995	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1F	-2.905	0.288	-0.120	1	1.0000	0.9980	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1G	-2.905	-0.288	-0.284	1	1.0000	0.9980	0.9995	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1H	-2.905	-0.288	-0.120	1	1.0000	0.9980	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1I	-15.021	0.173	-0.308	1	1.0000	0.9899	0.9974	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1J	-15.021	0.173	-0.096	1	1.0000	0.9899	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1K	-15.021	-0.174	-0.308	1	1.0000	0.9899	0.9974	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1L	-15.021	-0.174	-0.096	1	1.0000	0.9899	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1M	-2.267	0.173	-0.308	1	1.0000	0.9985	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1N	-2.267	0.173	-0.096	1	1.0000	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 11
1O	-2.267	-0.174	-0.308	1	1.0000	0.9985	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1P	-2.267	-0.174	-0.096	1	1.0000	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 11
1Q	-26.457	0.113	-0.392	1	1.0000	0.9822	0.9952	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
1R	-26.457	0.113	-0.065	1	1.0000	0.9822	0.9965	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1S	-26.457	-0.113	-0.392	1	1.0000	0.9822	0.9952	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
1T	-26.457	-0.113	-0.065	1	1.0000	0.9822	0.9965	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
2	-22.470	0.000	-0.776	1	1.0000	0.9784	0.9966	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11

7	-19.990	-0.000	-0.658	1	1.0000	0.9824	0.9970	--	--	0.02	--	0.04 Snell.	'zx'=' 11
8	-24.370	-0.000	-0.847	1	1.0000	0.9791	0.9963	--	--	0.03	--	0.05 Snell.	'zx'=' 11

ASTA NUM. 55 NI 4619 NF 4683 Lungh. 69.8 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	cm	kN			kN*m							
1A	0	-18.174	0.526	0.305	0.000	0.285	-0.120	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-18.174	1.065	0.305	0.000	0.285	-0.284	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-18.174	0.526	-0.306	0.000	-0.285	-0.120	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-18.174	1.065	-0.306	0.000	-0.285	-0.284	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.926	0.526	0.305	0.000	0.285	-0.120	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-3.926	1.065	0.305	0.000	0.285	-0.284	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-3.926	0.526	-0.306	0.000	-0.285	-0.120	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-3.926	1.065	-0.306	0.000	-0.285	-0.284	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-18.871	0.495	0.175	0.000	0.172	-0.096	1	0.00	0.02	0.03	
1J	0	-18.871	1.097	0.175	0.000	0.172	-0.308	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-18.871	0.495	-0.176	0.000	-0.172	-0.096	1	0.00	0.02	0.03	
1L	0	-18.871	1.097	-0.176	0.000	-0.172	-0.308	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.229	0.495	0.175	0.000	0.172	-0.096	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	-3.229	1.097	0.175	0.000	0.172	-0.308	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-3.229	0.495	-0.176	0.000	-0.172	-0.096	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	-3.229	1.097	-0.176	0.000	-0.172	-0.308	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-33.246	-0.015	0.118	0.000	0.112	-0.012	1	0.00	0.04	0.04	
1R	0	-33.246	1.607	0.118	0.000	0.112	-0.392	1	0.01	0.04	0.05	
1S	0	-33.246	-0.015	-0.119	0.000	-0.112	-0.012	1	0.00	0.04	0.04	
1T	0	-33.246	1.607	-0.119	0.000	-0.112	-0.392	1	0.01	0.04	0.05	
1U	0	11.146	-0.015	0.118	0.000	0.112	-0.012	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	11.146	1.607	0.118	0.000	0.112	-0.392	1	0.01	0.01	0.03	
1W	0	11.146	-0.015	-0.119	0.000	-0.112	-0.012	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	11.146	1.607	-0.119	0.000	-0.112	-0.392	1	0.01	0.01	0.03	
2	0	-29.370	2.816	-0.001	0.000	0.000	-0.776	1	0.01	0.03	0.05	
7	0	-26.020	2.405	-0.001	0.000	0.000	-0.658	1	0.01	0.03	0.05	
8	0	-31.790	3.061	-0.001	0.000	0.000	-0.847	1	0.01	0.04	0.06	
1A	7	-18.181	0.509	0.305	0.000	0.304	-0.086	1	0.00	0.02	0.04	
1B	7	-18.181	1.049	0.305	0.000	0.304	-0.208	1	0.00	0.02	0.04	
1C	7	-18.181	0.509	-0.306	0.000	-0.304	-0.086	1	0.00	0.02	0.04	
1D	7	-18.181	1.049	-0.306	0.000	-0.304	-0.208	1	0.00	0.02	0.04	
1E	7	-3.933	0.509	0.305	0.000	0.304	-0.086	1	0.00	0.00	0.02	
1F	7	-3.933	1.049	0.305	0.000	0.304	-0.208	1	0.00	0.00	0.03	
1G	7	-3.933	0.509	-0.306	0.000	-0.304	-0.086	1	0.00	0.00	0.02	
1H	7	-3.933	1.049	-0.306	0.000	-0.304	-0.208	1	0.00	0.00	0.03	
1I	7	-18.878	0.478	0.175	0.000	0.183	-0.065	1	0.00	0.02	0.03	
1J	7	-18.878	1.080	0.175	0.000	0.183	-0.229	1	0.00	0.02	0.04	
1K	7	-18.878	0.478	-0.176	0.000	-0.183	-0.065	1	0.00	0.02	0.03	
1L	7	-18.878	1.080	-0.176	0.000	-0.183	-0.229	1	0.00	0.02	0.04	
1M	7	-3.236	0.478	0.175	0.000	0.183	-0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1N	7	-3.236	1.080	0.175	0.000	0.183	-0.229	1	0.00	0.00	0.02	
1O	7	-3.236	0.478	-0.176	0.000	-0.183	-0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1P	7	-3.236	1.080	-0.176	0.000	-0.183	-0.229	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	7	-33.253	-0.032	0.118	0.000	0.118	-0.014	1	0.00	0.04	0.04	
1R	7	-33.253	1.590	0.118	0.000	0.118	-0.280	1	0.01	0.04	0.05	
1S	7	-33.253	-0.032	-0.119	0.000	-0.118	-0.014	1	0.00	0.04	0.04	
1T	7	-33.253	1.590	-0.119	0.000	-0.118	-0.280	1	0.01	0.04	0.05	
1U	7	11.139	-0.032	0.118	0.000	0.118	-0.014	1	0.00	0.01	0.02	
1V	7	11.139	1.590	0.118	0.000	0.118	-0.280	1	0.01	0.01	0.03	
1W	7	11.139	-0.032	-0.119	0.000	-0.118	-0.014	1	0.00	0.01	0.02	
1X	7	11.139	1.590	-0.119	0.000	-0.118	-0.280	1	0.01	0.01	0.03	
2	7	-29.379	2.794	-0.001	0.000	0.000	-0.580	1	0.01	0.03	0.05	
7	7	-26.030	2.383	-0.001	0.000	0.000	-0.491	1	0.01	0.03	0.04	
8	7	-31.800	3.039	-0.001	0.000	0.000	-0.635	1	0.01	0.04	0.05	
1A	14	-18.188	0.492	0.305	0.000	0.324	-0.053	1	0.00	0.02	0.04	
1B	14	-18.188	1.032	0.305	0.000	0.324	-0.134	1	0.00	0.02	0.04	
1C	14	-18.188	0.492	-0.306	0.000	-0.324	-0.053	1	0.00	0.02	0.04	
1D	14	-18.188	1.032	-0.306	0.000	-0.324	-0.134	1	0.00	0.02	0.04	
1E	14	-3.940	0.492	0.305	0.000	0.324	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1F	14	-3.940	1.032	0.305	0.000	0.324	-0.134	1	0.00	0.00	0.03	
1G	14	-3.940	0.492	-0.306	0.000	-0.324	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1H	14	-3.940	1.032	-0.306	0.000	-0.324	-0.134	1	0.00	0.00	0.03	
1I	14	-18.885	0.461	0.175	0.000	0.194	-0.035	1	0.00	0.02	0.03	
1J	14	-18.885	1.063	0.175	0.000	0.194	-0.152	1	0.00	0.02	0.04	
1K	14	-18.885	0.461	-0.176	0.000	-0.194	-0.035	1	0.00	0.02	0.03	
1L	14	-18.885	1.063	-0.176	0.000	-0.194	-0.152	1	0.00	0.02	0.04	
1M	14	-3.243	0.461	0.175	0.000	0.194	-0.035	1	0.00	0.00	0.01	
1N	14	-3.243	1.063	0.175	0.000	0.194	-0.152	1	0.00	0.00	0.02	
1O	14	-3.243	0.461	-0.176	0.000	-0.194	-0.035	1	0.00	0.00	0.01	
1P	14	-3.243	1.063	-0.176	0.000	-0.194	-0.152	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	14	-33.260	-0.049	0.118	0.000	0.125	-0.018	1	0.00	0.04	0.04	
1R	14	-33.260	1.573	0.118	0.000	0.125	-0.168	1	0.01	0.04	0.05	
1S	14	-33.260	-0.049	-0.119	0.000	-0.125	-0.018	1	0.00	0.04	0.04	
1T	14	-33.260	1.573	-0.119	0.000	-0.125	-0.168	1	0.01	0.04	0.05	
1U	14	11.132	-0.049	0.118	0.000	0.125	-0.018	1	0.00	0.01	0.02	
1V	14	11.132	1.573	0.118	0.000	0.125	-0.168	1	0.01	0.01	0.02	
1W	14	11.132	-0.049	-0.119	0.000	-0.125	-0.018	1	0.00	0.01	0.02	
1X	14	11.132	1.573	-0.119	0.000	-0.125	-0.168	1	0.01	0.01	0.02	
2	14	-29.388	2.772	-0.001	0.000	0.000	-0.386	1	0.01	0.03	0.04	
7	14	-26.040	2.361	-0.001	0.000	0.000	-0.325	1	0.01	0.03	0.04	
8	14	-31.810	3.018	-0.001	0.000	0.000	-0.423	1	0.01	0.04	0.05	

1A	21	-18.195	0.476	0.305	0.000	0.344	-0.021	1	0.00	0.02	0.04
1B	21	-18.195	1.015	0.305	0.000	0.344	-0.061	1	0.00	0.02	0.04
1C	21	-18.195	0.476	-0.306	0.000	-0.344	-0.021	1	0.00	0.02	0.04
1D	21	-18.195	1.015	-0.306	0.000	-0.344	-0.061	1	0.00	0.02	0.04
1E	21	-3.947	0.476	0.305	0.000	0.344	-0.021	1	0.00	0.00	0.02
1F	21	-3.947	1.015	0.305	0.000	0.344	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-3.947	0.476	-0.306	0.000	-0.344	-0.021	1	0.00	0.00	0.02
1H	21	-3.947	1.015	-0.306	0.000	-0.344	-0.061	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-18.892	0.444	0.175	0.000	0.205	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-18.892	1.046	0.175	0.000	0.205	-0.076	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-18.892	0.444	-0.176	0.000	-0.204	-0.006	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-18.892	1.046	-0.176	0.000	-0.204	-0.076	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-3.250	0.444	0.175	0.000	0.205	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1N	21	-3.250	1.046	0.175	0.000	0.205	-0.076	1	0.00	0.00	0.02
1O	21	-3.250	0.444	-0.176	0.000	-0.204	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1P	21	-3.250	1.046	-0.176	0.000	-0.204	-0.076	1	0.00	0.00	0.02
1Q	21	-33.267	-0.066	0.118	0.000	0.132	-0.023	1	0.00	0.04	0.04
1R	21	-33.267	1.556	0.118	0.000	0.132	-0.058	1	0.01	0.04	0.05
1S	21	-33.267	-0.066	-0.119	0.000	-0.131	-0.023	1	0.00	0.04	0.04
1T	21	-33.267	1.556	-0.119	0.000	-0.131	-0.058	1	0.01	0.04	0.05
1U	21	11.125	-0.066	0.118	0.000	0.132	-0.023	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	11.125	1.556	0.118	0.000	0.132	-0.058	1	0.01	0.01	0.02
1W	21	11.125	-0.066	-0.119	0.000	-0.131	-0.023	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	11.125	1.556	-0.119	0.000	-0.131	-0.058	1	0.01	0.01	0.02
2	21	-29.397	2.751	-0.001	0.000	0.000	-0.194	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-26.050	2.340	-0.001	0.000	0.000	-0.161	1	0.01	0.03	0.03
8	21	-31.820	2.996	-0.001	0.000	0.000	-0.214	1	0.01	0.04	0.04
1A	28	-18.202	0.459	0.305	0.000	0.364	0.010	1	0.00	0.02	0.04
1B	28	-18.202	0.998	0.305	0.000	0.364	0.012	1	0.00	0.02	0.04
1C	28	-18.202	0.459	-0.306	0.000	-0.363	0.010	1	0.00	0.02	0.04
1D	28	-18.202	0.998	-0.306	0.000	-0.363	0.012	1	0.00	0.02	0.04
1E	28	-3.954	0.459	0.305	0.000	0.364	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1F	28	-3.954	0.998	0.305	0.000	0.364	0.012	1	0.00	0.00	0.02
1G	28	-3.954	0.459	-0.306	0.000	-0.363	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1H	28	-3.954	0.998	-0.306	0.000	-0.363	0.012	1	0.00	0.00	0.02
1I	28	-18.899	0.428	0.175	0.000	0.216	0.022	1	0.00	0.02	0.03
1J	28	-18.899	1.030	0.175	0.000	0.216	-0.001	1	0.00	0.02	0.03
1K	28	-18.899	0.428	-0.176	0.000	-0.215	0.022	1	0.00	0.02	0.03
1L	28	-18.899	1.030	-0.176	0.000	-0.215	-0.001	1	0.00	0.02	0.03
1M	28	-3.257	0.428	0.175	0.000	0.216	0.022	1	0.00	0.00	0.02
1N	28	-3.257	1.030	0.175	0.000	0.216	-0.001	1	0.00	0.00	0.02
1O	28	-3.257	0.428	-0.176	0.000	-0.215	0.022	1	0.00	0.00	0.02
1P	28	-3.257	1.030	-0.176	0.000	-0.215	-0.001	1	0.00	0.00	0.02
1Q	28	-33.274	-0.082	0.118	0.000	0.138	-0.029	1	0.00	0.04	0.05
1R	28	-33.274	1.540	0.118	0.000	0.138	0.051	1	0.01	0.04	0.05
1S	28	-33.274	-0.082	-0.119	0.000	-0.138	-0.029	1	0.00	0.04	0.05
1T	28	-33.274	1.540	-0.119	0.000	-0.138	0.051	1	0.01	0.04	0.05
1U	28	11.118	-0.082	0.118	0.000	0.138	-0.029	1	0.00	0.01	0.02
1V	28	11.118	1.540	0.118	0.000	0.138	0.051	1	0.01	0.01	0.02
1W	28	11.118	-0.082	-0.119	0.000	-0.138	-0.029	1	0.00	0.01	0.02
1X	28	11.118	1.540	-0.119	0.000	-0.138	0.051	1	0.01	0.01	0.02
2	28	-29.406	2.729	-0.001	0.000	0.000	-0.003	1	0.01	0.03	0.03
7	28	-26.060	2.318	-0.001	0.000	0.000	0.001	1	0.01	0.03	0.03
8	28	-31.830	2.974	-0.001	0.000	0.000	-0.005	1	0.01	0.04	0.04
1A	35	-18.209	0.442	0.305	0.000	0.383	0.039	1	0.00	0.02	0.04
1B	35	-18.209	0.982	0.305	0.000	0.383	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1C	35	-18.209	0.442	-0.306	0.000	-0.383	0.039	1	0.00	0.02	0.04
1D	35	-18.209	0.982	-0.306	0.000	-0.383	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1E	35	-3.961	0.442	0.305	0.000	0.383	0.039	1	0.00	0.00	0.03
1F	35	-3.961	0.982	0.305	0.000	0.383	0.082	1	0.00	0.00	0.03
1G	35	-3.961	0.442	-0.306	0.000	-0.383	0.039	1	0.00	0.00	0.03
1H	35	-3.961	0.982	-0.306	0.000	-0.383	0.082	1	0.00	0.00	0.03
1I	35	-18.906	0.411	0.175	0.000	0.227	0.049	1	0.00	0.02	0.03
1J	35	-18.906	1.013	0.175	0.000	0.227	0.073	1	0.00	0.02	0.04
1K	35	-18.906	0.411	-0.176	0.000	-0.226	0.049	1	0.00	0.02	0.03
1L	35	-18.906	1.013	-0.176	0.000	-0.226	0.073	1	0.00	0.02	0.04
1M	35	-3.264	0.411	0.175	0.000	0.227	0.049	1	0.00	0.00	0.02
1N	35	-3.264	1.013	0.175	0.000	0.227	0.073	1	0.00	0.00	0.02
1O	35	-3.264	0.411	-0.176	0.000	-0.226	0.049	1	0.00	0.00	0.02
1P	35	-3.264	1.013	-0.176	0.000	-0.226	0.073	1	0.00	0.00	0.02
1Q	35	-33.281	-0.099	0.118	0.000	0.145	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1R	35	-33.281	1.523	0.118	0.000	0.145	0.159	1	0.01	0.04	0.05
1S	35	-33.281	-0.099	-0.119	0.000	-0.145	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1T	35	-33.281	1.523	-0.119	0.000	-0.145	0.159	1	0.01	0.04	0.05
1U	35	11.111	-0.099	0.118	0.000	0.145	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1V	35	11.111	1.523	0.118	0.000	0.145	0.159	1	0.01	0.01	0.02
1W	35	11.111	-0.099	-0.119	0.000	-0.145	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1X	35	11.111	1.523	-0.119	0.000	-0.145	0.159	1	0.01	0.01	0.02
2	35	-29.415	2.707	-0.001	0.000	0.000	0.187	1	0.01	0.03	0.04
7	35	-26.070	2.296	-0.001	0.000	0.000	0.162	1	0.01	0.03	0.03
8	35	-31.840	2.953	-0.001	0.000	0.000	0.201	1	0.01	0.04	0.04
1A	42	-18.216	0.425	0.305	0.000	0.403	0.068	1	0.00	0.02	0.04
1B	42	-18.216	0.965	0.305	0.000	0.403	0.152	1	0.00	0.02	0.05
1C	42	-18.216	0.425	-0.306	0.000	-0.403	0.068	1	0.00	0.02	0.04
1D	42	-18.216	0.965	-0.306	0.000	-0.403	0.152	1	0.00	0.02	0.05
1E	42	-3.968	0.425	0.305	0.000	0.403	0.068	1	0.00	0.00	0.03
1F	42	-3.968	0.965	0.305	0.000	0.403	0.152	1	0.00	0.00	0.03
1G	42	-3.968	0.425	-0.306	0.000	-0.403	0.068	1	0.00	0.00	0.03
1H	42	-3.968	0.965	-0.306	0.000	-0.403	0.152	1	0.00	0.00	0.03
1I	42	-18.913	0.394	0.175	0.000	0.238	0.074	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-18.913	0.996	0.175	0.000	0.238	0.146	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-18.913	0.394	-0.176	0.000	-0.237	0.074	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-18.913	0.996	-0.176	0.000	-0.237	0.146	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-3.271	0.394	0.175	0.000	0.238	0.074	1	0.00	0.00	0.02
1N	42	-3.271	0.996	0.175	0.000	0.238	0.146	1	0.00	0.00	0.02

1O	42	-3.271	0.394	-0.176	0.000	-0.237	0.074	1	0.00	0.00	0.02
1P	42	-3.271	0.996	-0.176	0.000	-0.237	0.146	1	0.00	0.00	0.02
1Q	42	-33.288	-0.116	0.118	0.000	0.151	-0.045	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-33.288	1.506	0.118	0.000	0.151	0.265	1	0.01	0.04	0.05
1S	42	-33.288	-0.116	-0.119	0.000	-0.151	-0.045	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-33.288	1.506	-0.119	0.000	-0.151	0.265	1	0.01	0.04	0.05
1U	42	11.104	-0.116	0.118	0.000	0.151	-0.045	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	11.104	1.506	0.118	0.000	0.151	0.265	1	0.01	0.01	0.03
1W	42	11.104	-0.116	-0.119	0.000	-0.151	-0.045	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	11.104	1.506	-0.119	0.000	-0.151	0.265	1	0.01	0.01	0.03
2	42	-29.424	2.685	-0.001	0.000	0.000	0.375	1	0.01	0.03	0.04
7	42	-26.080	2.274	-0.001	0.000	0.000	0.322	1	0.01	0.03	0.04
8	42	-31.850	2.931	-0.001	0.000	0.000	0.407	1	0.01	0.04	0.05
1A	49	-18.223	0.409	0.305	0.000	0.423	0.095	1	0.00	0.02	0.05
1B	49	-18.223	0.948	0.305	0.000	0.423	0.221	1	0.00	0.02	0.05
1C	49	-18.223	0.409	-0.306	0.000	-0.422	0.095	1	0.00	0.02	0.05
1D	49	-18.223	0.948	-0.306	0.000	-0.422	0.221	1	0.00	0.02	0.05
1E	49	-3.975	0.409	0.305	0.000	0.423	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1F	49	-3.975	0.948	0.305	0.000	0.423	0.221	1	0.00	0.00	0.03
1G	49	-3.975	0.409	-0.306	0.000	-0.422	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1H	49	-3.975	0.948	-0.306	0.000	-0.422	0.221	1	0.00	0.00	0.03
1I	49	-18.920	0.377	0.175	0.000	0.249	0.099	1	0.00	0.02	0.04
1J	49	-18.920	0.979	0.175	0.000	0.249	0.217	1	0.00	0.02	0.04
1K	49	-18.920	0.377	-0.176	0.000	-0.248	0.099	1	0.00	0.02	0.04
1L	49	-18.920	0.979	-0.176	0.000	-0.248	0.217	1	0.00	0.02	0.04
1M	49	-3.278	0.377	0.175	0.000	0.249	0.099	1	0.00	0.00	0.02
1N	49	-3.278	0.979	0.175	0.000	0.249	0.217	1	0.00	0.00	0.02
1O	49	-3.278	0.377	-0.176	0.000	-0.248	0.099	1	0.00	0.00	0.02
1P	49	-3.278	0.979	-0.176	0.000	-0.248	0.217	1	0.00	0.00	0.02
1Q	49	-33.295	-0.133	0.118	0.000	0.158	-0.055	1	0.00	0.04	0.05
1R	49	-33.295	1.489	0.118	0.000	0.158	0.371	1	0.01	0.04	0.06
1S	49	-33.295	-0.133	-0.119	0.000	-0.158	-0.055	1	0.00	0.04	0.05
1T	49	-33.295	1.489	-0.119	0.000	-0.158	0.371	1	0.01	0.04	0.06
1U	49	11.097	-0.133	0.118	0.000	0.158	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1V	49	11.097	1.489	0.118	0.000	0.158	0.371	1	0.01	0.01	0.03
1W	49	11.097	-0.133	-0.119	0.000	-0.158	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1X	49	11.097	1.489	-0.119	0.000	-0.158	0.371	1	0.01	0.01	0.03
2	49	-29.433	2.663	-0.001	0.000	0.000	0.562	1	0.01	0.03	0.05
7	49	-26.090	2.252	-0.001	0.000	0.000	0.479	1	0.01	0.03	0.04
8	49	-31.860	2.909	-0.001	0.000	0.000	0.610	1	0.01	0.04	0.05
1A	56	-18.230	0.392	0.305	0.000	0.442	0.121	1	0.00	0.02	0.05
1B	56	-18.230	0.931	0.305	0.000	0.442	0.288	1	0.00	0.02	0.05
1C	56	-18.230	0.392	-0.306	0.000	-0.442	0.121	1	0.00	0.02	0.05
1D	56	-18.230	0.931	-0.306	0.000	-0.442	0.288	1	0.00	0.02	0.05
1E	56	-3.982	0.392	0.305	0.000	0.442	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1F	56	-3.982	0.931	0.305	0.000	0.442	0.288	1	0.00	0.00	0.04
1G	56	-3.982	0.392	-0.306	0.000	-0.442	0.121	1	0.00	0.00	0.03
1H	56	-3.982	0.931	-0.306	0.000	-0.442	0.288	1	0.00	0.00	0.04
1I	56	-18.927	0.361	0.175	0.000	0.260	0.122	1	0.00	0.02	0.04
1J	56	-18.927	0.962	0.175	0.000	0.260	0.287	1	0.00	0.02	0.04
1K	56	-18.927	0.361	-0.176	0.000	-0.259	0.122	1	0.00	0.02	0.04
1L	56	-18.927	0.962	-0.176	0.000	-0.259	0.287	1	0.00	0.02	0.04
1M	56	-3.285	0.361	0.175	0.000	0.260	0.122	1	0.00	0.00	0.02
1N	56	-3.285	0.962	0.175	0.000	0.260	0.287	1	0.00	0.00	0.03
1O	56	-3.285	0.361	-0.176	0.000	-0.259	0.122	1	0.00	0.00	0.02
1P	56	-3.285	0.962	-0.176	0.000	-0.259	0.287	1	0.00	0.00	0.03
1Q	56	-33.302	-0.150	0.118	0.000	0.165	-0.066	1	0.00	0.04	0.05
1R	56	-33.302	1.473	0.118	0.000	0.165	0.475	1	0.01	0.04	0.06
1S	56	-33.302	-0.150	-0.119	0.000	-0.164	-0.066	1	0.00	0.04	0.05
1T	56	-33.302	1.473	-0.119	0.000	-0.164	0.475	1	0.01	0.04	0.06
1U	56	11.090	-0.150	0.118	0.000	0.165	-0.066	1	0.00	0.01	0.02
1V	56	11.090	1.473	0.118	0.000	0.165	0.475	1	0.01	0.01	0.03
1W	56	11.090	-0.150	-0.119	0.000	-0.164	-0.066	1	0.00	0.01	0.02
1X	56	11.090	1.473	-0.119	0.000	-0.164	0.475	1	0.01	0.01	0.03
2	56	-29.442	2.642	-0.001	0.000	0.000	0.747	1	0.01	0.03	0.05
7	56	-26.100	2.231	-0.001	0.000	0.000	0.636	1	0.01	0.03	0.05
8	56	-31.870	2.887	-0.001	0.000	0.001	0.812	1	0.01	0.04	0.06
1A	63	-18.237	0.375	0.305	0.000	0.462	0.146	1	0.00	0.02	0.05
1B	63	-18.237	0.915	0.305	0.000	0.462	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1C	63	-18.237	0.375	-0.306	0.000	-0.462	0.146	1	0.00	0.02	0.05
1D	63	-18.237	0.915	-0.306	0.000	-0.462	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1E	63	-3.989	0.375	0.305	0.000	0.462	0.146	1	0.00	0.00	0.03
1F	63	-3.989	0.915	0.305	0.000	0.462	0.355	1	0.00	0.00	0.04
1G	63	-3.989	0.375	-0.306	0.000	-0.462	0.146	1	0.00	0.00	0.03
1H	63	-3.989	0.915	-0.306	0.000	-0.462	0.355	1	0.00	0.00	0.04
1I	63	-18.934	0.344	0.175	0.000	0.270	0.144	1	0.00	0.02	0.04
1J	63	-18.934	0.946	0.175	0.000	0.270	0.357	1	0.00	0.02	0.05
1K	63	-18.934	0.344	-0.176	0.000	-0.270	0.144	1	0.00	0.02	0.04
1L	63	-18.934	0.946	-0.176	0.000	-0.270	0.357	1	0.00	0.02	0.05
1M	63	-3.292	0.344	0.175	0.000	0.270	0.144	1	0.00	0.00	0.02
1N	63	-3.292	0.946	0.175	0.000	0.270	0.357	1	0.00	0.00	0.03
1O	63	-3.292	0.344	-0.176	0.000	-0.270	0.144	1	0.00	0.00	0.02
1P	63	-3.292	0.946	-0.176	0.000	-0.270	0.357	1	0.00	0.00	0.03
1Q	63	-33.309	-0.166	0.118	0.000	0.171	-0.078	1	0.00	0.04	0.05
1R	63	-33.309	1.456	0.118	0.000	0.171	0.578	1	0.01	0.04	0.06
1S	63	-33.309	-0.166	-0.119	0.000	-0.171	-0.078	1	0.00	0.04	0.05
1T	63	-33.309	1.456	-0.119	0.000	-0.171	0.578	1	0.01	0.04	0.06
1U	63	11.083	-0.166	0.118	0.000	0.171	-0.078	1	0.00	0.01	0.02
1V	63	11.083	1.456	0.118	0.000	0.171	0.578	1	0.01	0.01	0.04
1W	63	11.083	-0.166	-0.119	0.000	-0.171	-0.078	1	0.00	0.01	0.02
1X	63	11.083	1.456	-0.119	0.000	-0.171	0.578	1	0.01	0.01	0.04
2	63	-29.451	2.620	-0.001	0.000	0.001	0.930	1	0.01	0.03	0.06
7	63	-26.110	2.209	-0.001	0.000	0.000	0.791	1	0.01	0.03	0.05
8	63	-31.880	2.866	-0.001	0.000	0.001	1.013	1	0.01	0.04	0.06

1A	70	-18.244	0.358	0.305	0.000	0.482	0.170	1	0.00	0.02	0.05	
1B	70	-18.244	0.898	0.305	0.000	0.482	0.420	1	0.00	0.02	0.06	
1C	70	-18.244	0.358	-0.306	0.000	-0.481	0.170	1	0.00	0.02	0.05	
1D	70	-18.244	0.898	-0.306	0.000	-0.481	0.420	1	0.00	0.02	0.06	
1E	70	-3.996	0.358	0.305	0.000	0.482	0.170	1	0.00	0.00	0.03	
1F	70	-3.996	0.898	0.305	0.000	0.482	0.420	1	0.00	0.00	0.04	
1G	70	-3.996	0.358	-0.306	0.000	-0.481	0.170	1	0.00	0.00	0.03	
1H	70	-3.996	0.898	-0.306	0.000	-0.481	0.420	1	0.00	0.00	0.04	
1I	70	-18.941	0.327	0.175	0.000	0.281	0.165	1	0.00	0.02	0.04	
1J	70	-18.941	0.929	0.175	0.000	0.281	0.424	1	0.00	0.02	0.05	
1K	70	-18.941	0.327	-0.176	0.000	-0.281	0.165	1	0.00	0.02	0.04	
1L	70	-18.941	0.929	-0.176	0.000	-0.281	0.424	1	0.00	0.02	0.05	
1M	70	-3.299	0.327	0.175	0.000	0.281	0.165	1	0.00	0.00	0.02	
1N	70	-3.299	0.929	0.175	0.000	0.281	0.424	1	0.00	0.00	0.03	
1O	70	-3.299	0.327	-0.176	0.000	-0.281	0.165	1	0.00	0.00	0.02	
1P	70	-3.299	0.929	-0.176	0.000	-0.281	0.424	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	70	-33.316	-0.183	0.118	0.000	0.178	-0.091	1	0.00	0.04	0.05	
1R	70	-33.316	1.439	0.118	0.000	0.178	0.680	1	0.01	0.04	0.06	
1S	70	-33.316	-0.183	-0.119	0.000	-0.177	-0.091	1	0.00	0.04	0.05	
1T	70	-33.316	1.439	-0.119	0.000	-0.177	0.680	1	0.01	0.04	0.06	
1U	70	11.076	-0.183	0.118	0.000	0.178	-0.091	1	0.00	0.01	0.02	
1V	70	11.076	1.439	0.118	0.000	0.178	0.680	1	0.01	0.01	0.04	
1W	70	11.076	-0.183	-0.119	0.000	-0.177	-0.091	1	0.00	0.01	0.02	
1X	70	11.076	1.439	-0.119	0.000	-0.177	0.680	1	0.01	0.01	0.04	
2	70	-29.460	2.598	-0.001	0.000	0.001	1.112	1	0.01	0.03	0.06	
7	70	-26.120	2.187	-0.001	0.000	0.001	0.944	1	0.01	0.03	0.05	
8	70	-31.890	2.844	-0.001	0.000	0.001	1.212	1	0.01	0.04	0.07	

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min} .	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-18.244	0.482	0.170	1	0.8792	0.9938	0.9938	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1B	-18.244	0.482	0.420	1	0.8792	0.9938	0.9936	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1C	-18.244	-0.481	0.170	1	0.8792	0.9938	0.9938	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1D	-18.244	-0.481	0.420	1	0.8792	0.9938	0.9936	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1E	-3.996	0.482	0.170	1	0.8792	0.9986	0.9986	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1F	-3.996	0.482	0.420	1	0.8792	0.9986	0.9986	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1G	-3.996	-0.481	0.170	1	0.8792	0.9986	0.9986	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1H	-3.996	-0.481	0.420	1	0.8792	0.9986	0.9986	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1I	-18.941	0.281	0.165	1	0.8792	0.9938	0.9944	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1J	-18.941	0.281	0.424	1	0.8792	0.9938	0.9930	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1K	-18.941	-0.281	0.165	1	0.8792	0.9939	0.9944	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1L	-18.941	-0.281	0.424	1	0.8792	0.9939	0.9930	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1M	-3.299	0.281	0.165	1	0.8792	0.9989	0.9990	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1N	-3.299	0.281	0.424	1	0.8792	0.9989	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1O	-3.299	-0.281	0.165	1	0.8792	0.9989	0.9990	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 26
1P	-3.299	-0.281	0.424	1	0.8792	0.9989	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1Q	-33.316	0.178	-0.091	1	0.8792	0.9896	0.9996	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1R	-33.316	0.178	0.680	1	0.8792	0.9896	0.9894	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
1S	-33.316	-0.177	-0.091	1	0.8792	0.9897	0.9996	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1T	-33.316	-0.177	0.680	1	0.8792	0.9897	0.9894	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
2	-29.460	0.001	1.112	1	0.8792	0.9836	0.9892	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
7	-26.120	0.001	0.944	1	0.8792	0.9823	0.9904	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
8	-31.890	0.001	1.212	1	0.8792	0.9778	0.9883	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26

ASTA NUM. 56 NI 4683 NF 4684 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		kN			kN*m							
1A	0	-18.675	-0.138	0.121	0.000	0.482	0.420	1	0.00	0.02	0.06	
1B	0	-18.675	-0.053	0.121	0.000	0.482	0.170	1	0.00	0.02	0.05	
1C	0	-18.675	-0.138	-0.122	0.000	-0.481	0.420	1	0.00	0.02	0.06	
1D	0	-18.675	-0.053	-0.122	0.000	-0.481	0.170	1	0.00	0.02	0.05	
1E	0	-4.145	-0.138	0.121	0.000	0.482	0.420	1	0.00	0.00	0.04	
1F	0	-4.145	-0.053	0.121	0.000	0.482	0.170	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-4.145	-0.138	-0.122	0.000	-0.481	0.420	1	0.00	0.00	0.04	
1H	0	-4.145	-0.053	-0.122	0.000	-0.481	0.170	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-19.429	-0.153	0.071	0.000	0.281	0.424	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-19.429	-0.038	0.071	0.000	0.281	0.165	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-19.429	-0.153	-0.072	0.000	-0.281	0.424	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-19.429	-0.038	-0.072	0.000	-0.281	0.165	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.391	-0.153	0.071	0.000	0.281	0.424	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-3.391	-0.038	0.071	0.000	0.281	0.165	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-3.391	-0.153	-0.072	0.000	-0.281	0.424	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-3.391	-0.038	-0.072	0.000	-0.281	0.165	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-33.848	-0.211	0.052	0.000	0.178	0.680	1	0.00	0.04	0.07	
1R	0	-33.848	0.020	0.052	0.000	0.178	-0.091	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-33.848	-0.211	-0.053	0.000	-0.177	0.680	1	0.00	0.04	0.07	
1T	0	-33.848	0.020	-0.053	0.000	-0.177	-0.091	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	11.028	-0.211	0.052	0.000	0.178	0.680	1	0.00	0.01	0.04	
1V	0	11.028	0.020	0.052	0.000	0.178	-0.091	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	11.028	-0.211	-0.053	0.000	-0.177	0.680	1	0.00	0.01	0.04	
1X	0	11.028	0.020	-0.053	0.000	-0.177	-0.091	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-30.850	-0.804	-0.000	0.000	0.001	1.112	1	0.00	0.03	0.06	

7	0	-27.270	-0.647	-0.001	0.000	0.001	0.944	1	0.00	0.03	0.06
8	0	-33.410	-0.897	-0.001	0.000	0.001	1.212	1	0.00	0.04	0.07
1A	10	-18.685	-0.162	0.121	0.000	0.492	0.406	1	0.00	0.02	0.06
1B	10	-18.685	-0.077	0.121	0.000	0.492	0.162	1	0.00	0.02	0.05
1C	10	-18.685	-0.162	-0.122	0.000	-0.491	0.406	1	0.00	0.02	0.06
1D	10	-18.685	-0.077	-0.122	0.000	-0.491	0.162	1	0.00	0.02	0.05
1E	10	-4.155	-0.162	0.121	0.000	0.492	0.406	1	0.00	0.00	0.04
1F	10	-4.155	-0.077	0.121	0.000	0.492	0.162	1	0.00	0.00	0.04
1G	10	-4.155	-0.162	-0.122	0.000	-0.491	0.406	1	0.00	0.00	0.04
1H	10	-4.155	-0.077	-0.122	0.000	-0.491	0.162	1	0.00	0.00	0.04
1I	10	-19.439	-0.177	0.071	0.000	0.287	0.411	1	0.00	0.02	0.05
1J	10	-19.439	-0.062	0.071	0.000	0.287	0.157	1	0.00	0.02	0.04
1K	10	-19.439	-0.177	-0.072	0.000	-0.286	0.411	1	0.00	0.02	0.05
1L	10	-19.439	-0.062	-0.072	0.000	-0.286	0.157	1	0.00	0.02	0.04
1M	10	-3.401	-0.177	0.071	0.000	0.287	0.411	1	0.00	0.00	0.03
1N	10	-3.401	-0.062	0.071	0.000	0.287	0.157	1	0.00	0.00	0.02
1O	10	-3.401	-0.177	-0.072	0.000	-0.286	0.411	1	0.00	0.00	0.03
1P	10	-3.401	-0.062	-0.072	0.000	-0.286	0.157	1	0.00	0.00	0.02
1Q	10	-33.858	-0.235	0.052	0.000	0.182	0.659	1	0.00	0.04	0.07
1R	10	-33.858	-0.004	0.052	0.000	0.182	-0.091	1	0.00	0.04	0.05
1S	10	-33.858	-0.235	-0.053	0.000	-0.181	0.659	1	0.00	0.04	0.06
1T	10	-33.858	-0.004	-0.053	0.000	-0.181	-0.091	1	0.00	0.04	0.05
1U	10	11.018	-0.235	0.052	0.000	0.182	0.659	1	0.00	0.01	0.04
1V	10	11.018	-0.004	0.052	0.000	0.182	-0.091	1	0.00	0.01	0.02
1W	10	11.018	-0.235	-0.053	0.000	-0.181	0.659	1	0.00	0.01	0.04
1X	10	11.018	-0.004	-0.053	0.000	-0.181	-0.091	1	0.00	0.01	0.02
2	10	-30.863	-0.835	-0.000	0.000	0.001	1.030	1	0.00	0.03	0.06
7	10	-27.283	-0.678	-0.001	0.000	0.001	0.878	1	0.00	0.03	0.05
8	10	-33.424	-0.928	-0.001	0.000	0.001	1.121	1	0.00	0.04	0.07
1A	20	-18.695	-0.186	0.121	0.000	0.502	0.389	1	0.00	0.02	0.06
1B	20	-18.695	-0.101	0.121	0.000	0.502	0.152	1	0.00	0.02	0.05
1C	20	-18.695	-0.186	-0.122	0.000	-0.501	0.389	1	0.00	0.02	0.06
1D	20	-18.695	-0.101	-0.122	0.000	-0.501	0.152	1	0.00	0.02	0.05
1E	20	-4.165	-0.186	0.121	0.000	0.502	0.389	1	0.00	0.00	0.04
1F	20	-4.165	-0.101	0.121	0.000	0.502	0.152	1	0.00	0.00	0.04
1G	20	-4.165	-0.186	-0.122	0.000	-0.501	0.389	1	0.00	0.00	0.04
1H	20	-4.165	-0.101	-0.122	0.000	-0.501	0.152	1	0.00	0.00	0.04
1I	20	-19.449	-0.201	0.071	0.000	0.293	0.394	1	0.00	0.02	0.05
1J	20	-19.449	-0.086	0.071	0.000	0.293	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1K	20	-19.449	-0.201	-0.072	0.000	-0.292	0.394	1	0.00	0.02	0.05
1L	20	-19.449	-0.086	-0.072	0.000	-0.292	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1M	20	-3.411	-0.201	0.071	0.000	0.293	0.394	1	0.00	0.00	0.03
1N	20	-3.411	-0.086	0.071	0.000	0.293	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1O	20	-3.411	-0.201	-0.072	0.000	-0.292	0.394	1	0.00	0.00	0.03
1P	20	-3.411	-0.086	-0.072	0.000	-0.292	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1Q	20	-33.868	-0.259	0.052	0.000	0.186	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1R	20	-33.868	-0.028	0.052	0.000	0.186	-0.094	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-33.868	-0.259	-0.053	0.000	-0.185	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1T	20	-33.868	-0.028	-0.053	0.000	-0.185	-0.094	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	11.008	-0.259	0.052	0.000	0.186	0.635	1	0.00	0.01	0.04
1V	20	11.008	-0.028	0.052	0.000	0.186	-0.094	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	11.008	-0.259	-0.053	0.000	-0.185	0.635	1	0.00	0.01	0.04
1X	20	11.008	-0.028	-0.053	0.000	-0.185	-0.094	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-30.876	-0.866	-0.000	0.000	0.001	0.945	1	0.00	0.03	0.06
7	20	-27.296	-0.709	-0.001	0.000	0.001	0.808	1	0.00	0.03	0.05
8	20	-33.438	-0.959	-0.001	0.000	0.001	1.026	1	0.00	0.04	0.06
1A	30	-18.705	-0.210	0.121	0.000	0.512	0.370	1	0.00	0.02	0.06
1B	30	-18.705	-0.125	0.121	0.000	0.512	0.140	1	0.00	0.02	0.05
1C	30	-18.705	-0.210	-0.122	0.000	-0.511	0.370	1	0.00	0.02	0.06
1D	30	-18.705	-0.125	-0.122	0.000	-0.511	0.140	1	0.00	0.02	0.05
1E	30	-4.175	-0.210	0.121	0.000	0.512	0.370	1	0.00	0.00	0.04
1F	30	-4.175	-0.125	0.121	0.000	0.512	0.140	1	0.00	0.00	0.04
1G	30	-4.175	-0.210	-0.122	0.000	-0.511	0.370	1	0.00	0.00	0.04
1H	30	-4.175	-0.125	-0.122	0.000	-0.511	0.140	1	0.00	0.00	0.04
1I	30	-19.459	-0.225	0.071	0.000	0.298	0.375	1	0.00	0.02	0.05
1J	30	-19.459	-0.110	0.071	0.000	0.298	0.135	1	0.00	0.02	0.04
1K	30	-19.459	-0.225	-0.072	0.000	-0.297	0.375	1	0.00	0.02	0.05
1L	30	-19.459	-0.110	-0.072	0.000	-0.297	0.135	1	0.00	0.02	0.04
1M	30	-3.421	-0.225	0.071	0.000	0.298	0.375	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-3.421	-0.110	0.071	0.000	0.298	0.135	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-3.421	-0.225	-0.072	0.000	-0.297	0.375	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-3.421	-0.110	-0.072	0.000	-0.297	0.135	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-33.878	-0.283	0.052	0.000	0.190	0.609	1	0.00	0.04	0.06
1R	30	-33.878	-0.052	0.052	0.000	0.190	-0.098	1	0.00	0.04	0.05
1S	30	-33.878	-0.283	-0.053	0.000	-0.190	0.609	1	0.00	0.04	0.06
1T	30	-33.878	-0.052	-0.053	0.000	-0.190	-0.098	1	0.00	0.04	0.05
1U	30	10.998	-0.283	0.052	0.000	0.190	0.609	1	0.00	0.01	0.04
1V	30	10.998	-0.052	0.052	0.000	0.190	-0.098	1	0.00	0.01	0.03
1W	30	10.998	-0.283	-0.053	0.000	-0.190	0.609	1	0.00	0.01	0.04
1X	30	10.998	-0.052	-0.053	0.000	-0.190	-0.098	1	0.00	0.01	0.03
2	30	-30.889	-0.898	-0.000	0.000	0.001	0.857	1	0.00	0.03	0.06
7	30	-27.309	-0.741	-0.001	0.000	0.001	0.736	1	0.00	0.03	0.05
8	30	-33.452	-0.991	-0.001	0.000	0.001	0.929	1	0.00	0.04	0.06
1A	40	-18.715	-0.234	0.121	0.000	0.522	0.349	1	0.00	0.02	0.06
1B	40	-18.715	-0.150	0.121	0.000	0.522	0.125	1	0.00	0.02	0.05
1C	40	-18.715	-0.234	-0.122	0.000	-0.521	0.349	1	0.00	0.02	0.06
1D	40	-18.715	-0.150	-0.122	0.000	-0.521	0.125	1	0.00	0.02	0.05
1E	40	-4.185	-0.234	0.121	0.000	0.522	0.349	1	0.00	0.00	0.04
1F	40	-4.185	-0.150	0.121	0.000	0.522	0.125	1	0.00	0.00	0.04
1G	40	-4.185	-0.234	-0.122	0.000	-0.521	0.349	1	0.00	0.00	0.04
1H	40	-4.185	-0.150	-0.122	0.000	-0.521	0.125	1	0.00	0.00	0.04
1I	40	-19.469	-0.249	0.071	0.000	0.304	0.354	1	0.00	0.02	0.05
1J	40	-19.469	-0.134	0.071	0.000	0.304	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1K	40	-19.469	-0.249	-0.072	0.000	-0.303	0.354	1	0.00	0.02	0.05

1L	40	-19.469	-0.134	-0.072	0.000	-0.303	0.120	1	0.00	0.02	0.04
1M	40	-3.431	-0.249	0.071	0.000	0.304	0.354	1	0.00	0.00	0.03
1N	40	-3.431	-0.134	0.071	0.000	0.304	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1O	40	-3.431	-0.249	-0.072	0.000	-0.303	0.354	1	0.00	0.00	0.03
1P	40	-3.431	-0.134	-0.072	0.000	-0.303	0.120	1	0.00	0.00	0.02
1Q	40	-33.888	-0.308	0.052	0.000	0.195	0.580	1	0.00	0.04	0.06
1R	40	-33.888	-0.076	0.052	0.000	0.195	-0.106	1	0.00	0.04	0.05
1S	40	-33.888	-0.308	-0.053	0.000	-0.194	0.580	1	0.00	0.04	0.06
1T	40	-33.888	-0.076	-0.053	0.000	-0.194	-0.106	1	0.00	0.04	0.05
1U	40	10.988	-0.308	0.052	0.000	0.195	0.580	1	0.00	0.01	0.04
1V	40	10.988	-0.076	0.052	0.000	0.195	-0.106	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	10.988	-0.308	-0.053	0.000	-0.194	0.580	1	0.00	0.01	0.04
1X	40	10.988	-0.076	-0.053	0.000	-0.194	-0.106	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-30.902	-0.929	-0.000	0.000	0.001	0.766	1	0.00	0.03	0.05
7	40	-27.322	-0.772	-0.001	0.000	0.001	0.660	1	0.00	0.03	0.05
8	40	-33.466	-1.022	-0.001	0.000	0.001	0.828	1	0.00	0.04	0.06
1A	50	-18.725	-0.258	0.121	0.000	0.532	0.326	1	0.00	0.02	0.06
1B	50	-18.725	-0.174	0.121	0.000	0.532	0.108	1	0.00	0.02	0.05
1C	50	-18.725	-0.258	-0.122	0.000	-0.531	0.326	1	0.00	0.02	0.06
1D	50	-18.725	-0.174	-0.122	0.000	-0.531	0.108	1	0.00	0.02	0.05
1E	50	-4.196	-0.258	0.121	0.000	0.532	0.326	1	0.00	0.00	0.04
1F	50	-4.196	-0.174	0.121	0.000	0.532	0.108	1	0.00	0.00	0.04
1G	50	-4.196	-0.258	-0.122	0.000	-0.531	0.326	1	0.00	0.00	0.04
1H	50	-4.196	-0.174	-0.122	0.000	-0.531	0.108	1	0.00	0.00	0.04
1I	50	-19.479	-0.274	0.071	0.000	0.309	0.331	1	0.00	0.02	0.05
1J	50	-19.479	-0.159	0.071	0.000	0.309	0.103	1	0.00	0.02	0.04
1K	50	-19.479	-0.274	-0.072	0.000	-0.308	0.331	1	0.00	0.02	0.05
1L	50	-19.479	-0.159	-0.072	0.000	-0.308	0.103	1	0.00	0.02	0.04
1M	50	-3.441	-0.274	0.071	0.000	0.309	0.331	1	0.00	0.00	0.03
1N	50	-3.441	-0.159	0.071	0.000	0.309	0.103	1	0.00	0.00	0.02
1O	50	-3.441	-0.274	-0.072	0.000	-0.308	0.331	1	0.00	0.00	0.03
1P	50	-3.441	-0.159	-0.072	0.000	-0.308	0.103	1	0.00	0.00	0.02
1Q	50	-33.898	-0.332	0.052	0.000	0.199	0.549	1	0.00	0.04	0.06
1R	50	-33.898	-0.100	0.052	0.000	0.199	-0.115	1	0.00	0.04	0.05
1S	50	-33.898	-0.332	-0.053	0.000	-0.198	0.549	1	0.00	0.04	0.06
1T	50	-33.898	-0.100	-0.053	0.000	-0.198	-0.115	1	0.00	0.04	0.05
1U	50	10.978	-0.332	0.052	0.000	0.199	0.549	1	0.00	0.01	0.04
1V	50	10.978	-0.100	0.052	0.000	0.199	-0.115	1	0.00	0.01	0.03
1W	50	10.978	-0.332	-0.053	0.000	-0.198	0.549	1	0.00	0.01	0.04
1X	50	10.978	-0.100	-0.053	0.000	-0.198	-0.115	1	0.00	0.01	0.03
2	50	-30.915	-0.960	-0.000	0.000	0.001	0.671	1	0.00	0.03	0.05
7	50	-27.335	-0.803	-0.001	0.000	0.001	0.582	1	0.00	0.03	0.05
8	50	-33.480	-1.053	-0.001	0.000	0.001	0.725	1	0.00	0.04	0.06
1A	60	-18.735	-0.283	0.121	0.000	0.542	0.299	1	0.00	0.02	0.06
1B	60	-18.735	-0.198	0.121	0.000	0.542	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1C	60	-18.735	-0.283	-0.122	0.000	-0.540	0.299	1	0.00	0.02	0.06
1D	60	-18.735	-0.198	-0.122	0.000	-0.540	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1E	60	-4.206	-0.283	0.121	0.000	0.542	0.299	1	0.00	0.00	0.04
1F	60	-4.206	-0.198	0.121	0.000	0.542	0.088	1	0.00	0.00	0.04
1G	60	-4.206	-0.283	-0.122	0.000	-0.540	0.299	1	0.00	0.00	0.04
1H	60	-4.206	-0.198	-0.122	0.000	-0.540	0.088	1	0.00	0.00	0.04
1I	60	-19.489	-0.298	0.071	0.000	0.315	0.305	1	0.00	0.02	0.05
1J	60	-19.489	-0.183	0.071	0.000	0.315	0.083	1	0.00	0.02	0.04
1K	60	-19.489	-0.298	-0.072	0.000	-0.314	0.305	1	0.00	0.02	0.05
1L	60	-19.489	-0.183	-0.072	0.000	-0.314	0.083	1	0.00	0.02	0.04
1M	60	-3.451	-0.298	0.071	0.000	0.315	0.305	1	0.00	0.00	0.03
1N	60	-3.451	-0.183	0.071	0.000	0.315	0.083	1	0.00	0.00	0.02
1O	60	-3.451	-0.298	-0.072	0.000	-0.314	0.305	1	0.00	0.00	0.03
1P	60	-3.451	-0.183	-0.072	0.000	-0.314	0.083	1	0.00	0.00	0.02
1Q	60	-33.908	-0.356	0.052	0.000	0.203	0.515	1	0.00	0.04	0.06
1R	60	-33.908	-0.125	0.052	0.000	0.203	-0.127	1	0.00	0.04	0.05
1S	60	-33.908	-0.356	-0.053	0.000	-0.202	0.515	1	0.00	0.04	0.06
1T	60	-33.908	-0.125	-0.053	0.000	-0.202	-0.127	1	0.00	0.04	0.05
1U	60	10.968	-0.356	0.052	0.000	0.203	0.515	1	0.00	0.01	0.04
1V	60	10.968	-0.125	0.052	0.000	0.203	-0.127	1	0.00	0.01	0.03
1W	60	10.968	-0.356	-0.053	0.000	-0.202	0.515	1	0.00	0.01	0.04
1X	60	10.968	-0.125	-0.053	0.000	-0.202	-0.127	1	0.00	0.01	0.03
2	60	-30.928	-0.992	-0.000	0.000	0.001	0.574	1	0.00	0.03	0.05
7	60	-27.348	-0.835	-0.001	0.000	0.001	0.500	1	0.00	0.03	0.04
8	60	-33.494	-1.085	-0.001	0.000	0.001	0.618	1	0.00	0.04	0.05
1A	70	-18.745	-0.307	0.121	0.000	0.552	0.271	1	0.00	0.02	0.06
1B	70	-18.745	-0.222	0.121	0.000	0.552	0.066	1	0.00	0.02	0.05
1C	70	-18.745	-0.307	-0.122	0.000	-0.550	0.271	1	0.00	0.02	0.06
1D	70	-18.745	-0.222	-0.122	0.000	-0.550	0.066	1	0.00	0.02	0.05
1E	70	-4.215	-0.307	0.121	0.000	0.552	0.271	1	0.00	0.00	0.04
1F	70	-4.215	-0.222	0.121	0.000	0.552	0.066	1	0.00	0.00	0.04
1G	70	-4.215	-0.307	-0.122	0.000	-0.550	0.271	1	0.00	0.00	0.04
1H	70	-4.215	-0.222	-0.122	0.000	-0.550	0.066	1	0.00	0.00	0.04
1I	70	-19.499	-0.322	0.071	0.000	0.321	0.276	1	0.00	0.02	0.05
1J	70	-19.499	-0.207	0.071	0.000	0.321	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1K	70	-19.499	-0.322	-0.072	0.000	-0.319	0.276	1	0.00	0.02	0.05
1L	70	-19.499	-0.207	-0.072	0.000	-0.319	0.061	1	0.00	0.02	0.04
1M	70	-3.461	-0.322	0.071	0.000	0.321	0.276	1	0.00	0.00	0.03
1N	70	-3.461	-0.207	0.071	0.000	0.321	0.061	1	0.00	0.00	0.02
1O	70	-3.461	-0.322	-0.072	0.000	-0.319	0.276	1	0.00	0.00	0.03
1P	70	-3.461	-0.207	-0.072	0.000	-0.319	0.061	1	0.00	0.00	0.02
1Q	70	-33.918	-0.380	0.052	0.000	0.207	0.479	1	0.00	0.04	0.06
1R	70	-33.918	-0.149	0.052	0.000	0.207	-0.142	1	0.00	0.04	0.05
1S	70	-33.918	-0.380	-0.053	0.000	-0.206	0.479	1	0.00	0.04	0.06
1T	70	-33.918	-0.149	-0.053	0.000	-0.206	-0.142	1	0.00	0.04	0.05
1U	70	10.958	-0.380	0.052	0.000	0.207	0.479	1	0.00	0.01	0.04
1V	70	10.958	-0.149	0.052	0.000	0.207	-0.142	1	0.00	0.01	0.03
1W	70	10.958	-0.380	-0.053	0.000	-0.206	0.479	1	0.00	0.01	0.04
1X	70	10.958	-0.149	-0.053	0.000	-0.206	-0.142	1	0.00	0.01	0.03
2	70	-30.941	-1.023	-0.000	0.000	0.001	0.473	1	0.00	0.03	0.05

7	70	-27.361	-0.866	-0.001	0.000	0.001	0.415	1	0.00	0.03	0.04
8	70	-33.508	-1.116	-0.001	0.000	0.001	0.508	1	0.00	0.04	0.05
1A	80	-18.755	-0.331	0.121	0.000	0.562	0.240	1	0.00	0.02	0.06
1B	80	-18.755	-0.246	0.121	0.000	0.562	0.042	1	0.00	0.02	0.05
1C	80	-18.755	-0.331	-0.122	0.000	-0.560	0.240	1	0.00	0.02	0.06
1D	80	-18.755	-0.246	-0.122	0.000	-0.560	0.042	1	0.00	0.02	0.05
1E	80	-4.226	-0.331	0.121	0.000	0.562	0.240	1	0.00	0.00	0.04
1F	80	-4.226	-0.246	0.121	0.000	0.562	0.042	1	0.00	0.00	0.04
1G	80	-4.226	-0.331	-0.122	0.000	-0.560	0.240	1	0.00	0.00	0.04
1H	80	-4.226	-0.246	-0.122	0.000	-0.560	0.042	1	0.00	0.00	0.04
1I	80	-19.509	-0.346	0.071	0.000	0.326	0.245	1	0.00	0.02	0.05
1J	80	-19.509	-0.231	0.071	0.000	0.326	0.037	1	0.00	0.02	0.04
1K	80	-19.509	-0.346	-0.072	0.000	-0.325	0.245	1	0.00	0.02	0.05
1L	80	-19.509	-0.231	-0.072	0.000	-0.325	0.037	1	0.00	0.02	0.04
1M	80	-3.471	-0.346	0.071	0.000	0.326	0.245	1	0.00	0.00	0.03
1N	80	-3.471	-0.231	0.071	0.000	0.326	0.037	1	0.00	0.00	0.02
1O	80	-3.471	-0.346	-0.072	0.000	-0.325	0.245	1	0.00	0.00	0.03
1P	80	-3.471	-0.231	-0.072	0.000	-0.325	0.037	1	0.00	0.00	0.02
1Q	80	-33.928	-0.404	0.052	0.000	0.211	0.441	1	0.00	0.04	0.06
1R	80	-33.928	-0.173	0.052	0.000	0.211	-0.159	1	0.00	0.04	0.05
1S	80	-33.928	-0.404	-0.053	0.000	-0.210	0.441	1	0.00	0.04	0.06
1T	80	-33.928	-0.173	-0.053	0.000	-0.210	-0.159	1	0.00	0.04	0.05
1U	80	10.948	-0.404	0.052	0.000	0.211	0.441	1	0.00	0.01	0.04
1V	80	10.948	-0.173	0.052	0.000	0.211	-0.159	1	0.00	0.01	0.03
1W	80	10.948	-0.404	-0.053	0.000	-0.210	0.441	1	0.00	0.01	0.04
1X	80	10.948	-0.173	-0.053	0.000	-0.210	-0.159	1	0.00	0.01	0.03
2	80	-30.954	-1.054	-0.000	0.000	0.001	0.369	1	0.00	0.03	0.04
7	80	-27.374	-0.897	-0.001	0.000	0.001	0.326	1	0.00	0.03	0.04
8	80	-33.522	-1.147	-0.001	0.000	0.001	0.395	1	0.00	0.04	0.05
1A	90	-18.765	-0.355	0.121	0.000	0.571	0.207	1	0.00	0.02	0.06
1B	90	-18.765	-0.270	0.121	0.000	0.571	0.015	1	0.00	0.02	0.05
1C	90	-18.765	-0.355	-0.122	0.000	-0.570	0.207	1	0.00	0.02	0.06
1D	90	-18.765	-0.270	-0.122	0.000	-0.570	0.015	1	0.00	0.02	0.05
1E	90	-4.235	-0.355	0.121	0.000	0.571	0.207	1	0.00	0.00	0.04
1F	90	-4.235	-0.270	0.121	0.000	0.571	0.015	1	0.00	0.00	0.04
1G	90	-4.235	-0.355	-0.122	0.000	-0.570	0.207	1	0.00	0.00	0.04
1H	90	-4.235	-0.270	-0.122	0.000	-0.570	0.015	1	0.00	0.00	0.04
1I	90	-19.519	-0.370	0.071	0.000	0.332	0.212	1	0.00	0.02	0.05
1J	90	-19.519	-0.255	0.071	0.000	0.332	0.010	1	0.00	0.02	0.04
1K	90	-19.519	-0.370	-0.072	0.000	-0.330	0.212	1	0.00	0.02	0.05
1L	90	-19.519	-0.255	-0.072	0.000	-0.330	0.010	1	0.00	0.02	0.04
1M	90	-3.481	-0.370	0.071	0.000	0.332	0.212	1	0.00	0.00	0.03
1N	90	-3.481	-0.255	0.071	0.000	0.332	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1O	90	-3.481	-0.370	-0.072	0.000	-0.330	0.212	1	0.00	0.00	0.03
1P	90	-3.481	-0.255	-0.072	0.000	-0.330	0.010	1	0.00	0.00	0.02
1Q	90	-33.938	-0.428	0.052	0.000	0.216	0.400	1	0.00	0.04	0.06
1R	90	-33.938	-0.197	0.052	0.000	0.216	-0.178	1	0.00	0.04	0.05
1S	90	-33.938	-0.428	-0.053	0.000	-0.214	0.400	1	0.00	0.04	0.06
1T	90	-33.938	-0.197	-0.053	0.000	-0.214	-0.178	1	0.00	0.04	0.05
1U	90	10.938	-0.428	0.052	0.000	0.216	0.400	1	0.00	0.01	0.03
1V	90	10.938	-0.197	0.052	0.000	0.216	-0.178	1	0.00	0.01	0.03
1W	90	10.938	-0.428	-0.053	0.000	-0.214	0.400	1	0.00	0.01	0.03
1X	90	10.938	-0.197	-0.053	0.000	-0.214	-0.178	1	0.00	0.01	0.03
2	90	-30.967	-1.086	-0.000	0.000	0.001	0.262	1	0.00	0.03	0.04
7	90	-27.387	-0.929	-0.001	0.000	0.001	0.235	1	0.00	0.03	0.04
8	90	-33.536	-1.179	-0.001	0.000	0.001	0.278	1	0.00	0.04	0.05
1A	100	-18.775	-0.379	0.121	0.000	0.581	0.171	1	0.00	0.02	0.06
1B	100	-18.775	-0.294	0.121	0.000	0.581	-0.014	1	0.00	0.02	0.05
1C	100	-18.775	-0.379	-0.122	0.000	-0.580	0.171	1	0.00	0.02	0.06
1D	100	-18.775	-0.294	-0.122	0.000	-0.580	-0.014	1	0.00	0.02	0.05
1E	100	-4.246	-0.379	0.121	0.000	0.581	0.171	1	0.00	0.00	0.04
1F	100	-4.246	-0.294	0.121	0.000	0.581	-0.014	1	0.00	0.00	0.04
1G	100	-4.246	-0.379	-0.122	0.000	-0.580	0.171	1	0.00	0.00	0.04
1H	100	-4.246	-0.294	-0.122	0.000	-0.580	-0.014	1	0.00	0.00	0.04
1I	100	-19.529	-0.394	0.071	0.000	0.338	0.177	1	0.00	0.02	0.04
1J	100	-19.529	-0.279	0.071	0.000	0.338	-0.020	1	0.00	0.02	0.04
1K	100	-19.529	-0.394	-0.072	0.000	-0.336	0.177	1	0.00	0.02	0.04
1L	100	-19.529	-0.279	-0.072	0.000	-0.336	-0.020	1	0.00	0.02	0.04
1M	100	-3.491	-0.394	0.071	0.000	0.338	0.177	1	0.00	0.00	0.03
1N	100	-3.491	-0.279	0.071	0.000	0.338	-0.020	1	0.00	0.00	0.02
1O	100	-3.491	-0.394	-0.072	0.000	-0.336	0.177	1	0.00	0.00	0.03
1P	100	-3.491	-0.279	-0.072	0.000	-0.336	-0.020	1	0.00	0.00	0.02
1Q	100	-33.948	-0.452	0.052	0.000	0.220	0.357	1	0.00	0.04	0.06
1R	100	-33.948	-0.221	0.052	0.000	0.220	-0.200	1	0.00	0.04	0.06
1S	100	-33.948	-0.452	-0.053	0.000	-0.218	0.357	1	0.00	0.04	0.06
1T	100	-33.948	-0.221	-0.053	0.000	-0.218	-0.200	1	0.00	0.04	0.05
1U	100	10.928	-0.452	0.052	0.000	0.220	0.357	1	0.00	0.01	0.03
1V	100	10.928	-0.221	0.052	0.000	0.220	-0.200	1	0.00	0.01	0.03
1W	100	10.928	-0.452	-0.053	0.000	-0.218	0.357	1	0.00	0.01	0.03
1X	100	10.928	-0.221	-0.053	0.000	-0.218	-0.200	1	0.00	0.01	0.03
2	100	-30.980	-1.117	-0.000	0.000	0.001	0.152	1	0.00	0.03	0.04
7	100	-27.400	-0.960	-0.001	0.000	0.001	0.141	1	0.00	0.03	0.03
8	100	-33.550	-1.210	-0.001	0.000	0.001	0.159	1	0.00	0.04	0.04

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χLT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-18.775	0.581	0.420	1	0.7721	1.0041	1.0035	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38

1B	-18.775	0.581	0.170	1	0.7721	1.0041	0.9998	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	38
1C	-18.775	-0.580	0.420	1	0.7721	1.0042	1.0035	--	--	0.03	--	0.07	Snell.	'zx'='	38
1D	-18.775	-0.580	0.170	1	0.7721	1.0042	0.9998	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	38
1E	-4.246	0.581	0.420	1	0.7721	1.0009	1.0008	--	--	0.01	--	0.05	Snell.	'zx'='	38
1F	-4.246	0.581	0.170	1	0.7721	1.0009	0.9999	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx'='	38
1G	-4.246	-0.580	0.420	1	0.7721	1.0009	1.0008	--	--	0.01	--	0.05	Snell.	'zx'='	38
1H	-4.246	-0.580	0.170	1	0.7721	1.0009	0.9999	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx'='	38
1I	-19.529	0.338	0.424	1	0.7721	1.0044	1.0038	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	38
1J	-19.529	0.338	0.165	1	0.7721	1.0044	0.9994	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	38
1K	-19.529	-0.336	0.424	1	0.7721	1.0045	1.0038	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	38
1L	-19.529	-0.336	0.165	1	0.7721	1.0045	0.9994	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	38
1M	-3.491	0.338	0.424	1	0.7721	1.0008	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	38
1N	-3.491	0.338	0.165	1	0.7721	1.0008	0.9999	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	38
1O	-3.491	-0.336	0.424	1	0.7721	1.0008	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	38
1P	-3.491	-0.336	0.165	1	0.7721	1.0008	0.9999	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	38
1Q	-33.948	0.220	0.680	1	0.7721	1.0067	1.0084	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
1R	-33.948	0.220	-0.200	1	0.7721	1.0067	1.0078	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	38
1S	-33.948	-0.218	0.680	1	0.7721	1.0068	1.0084	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
1T	-33.948	-0.218	-0.200	1	0.7721	1.0068	1.0078	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	38
2	-30.980	0.001	1.112	1	0.7721	0.9957	1.0009	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	38
7	-27.400	0.001	0.944	1	0.7721	0.9942	1.0010	--	--	0.04	--	0.06	Snell.	'zx'='	38
8	-33.550	0.001	1.212	1	0.7721	0.9926	1.0008	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx'='	38

ASTA NUM. 57 NI 4684 NF 4629 Lungh. 15.1 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO				
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----			-----	-----			
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-19.236	-1.734	0.069	0.000	0.581	0.171	1	0.01	0.02	0.06	
1B	0	-19.236	-1.186	0.069	0.000	0.581	-0.014	1	0.00	0.02	0.05	
1C	0	-19.236	-1.734	-0.069	0.000	-0.580	0.171	1	0.01	0.02	0.06	
1D	0	-19.236	-1.186	-0.069	0.000	-0.580	-0.014	1	0.00	0.02	0.05	
1E	0	-4.544	-1.734	0.069	0.000	0.581	0.171	1	0.01	0.01	0.04	
1F	0	-4.544	-1.186	0.069	0.000	0.581	-0.014	1	0.00	0.01	0.04	
1G	0	-4.544	-1.734	-0.069	0.000	-0.580	0.171	1	0.01	0.01	0.04	
1H	0	-4.544	-1.186	-0.069	0.000	-0.580	-0.014	1	0.00	0.01	0.04	
1I	0	-20.030	-1.746	0.044	0.000	0.337	0.177	1	0.01	0.02	0.05	
1J	0	-20.030	-1.174	0.044	0.000	0.337	-0.020	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-20.030	-1.746	-0.044	0.000	-0.336	0.177	1	0.01	0.02	0.05	
1L	0	-20.030	-1.174	-0.044	0.000	-0.336	-0.020	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.750	-1.746	0.044	0.000	0.337	0.177	1	0.01	0.00	0.03	
1N	0	-3.750	-1.174	0.044	0.000	0.337	-0.020	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-3.750	-1.746	-0.044	0.000	-0.336	0.177	1	0.01	0.00	0.03	
1P	0	-3.750	-1.174	-0.044	0.000	-0.336	-0.020	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	0	-34.443	-2.324	0.030	0.000	0.220	0.357	1	0.01	0.04	0.06	
1R	0	-34.443	-0.596	0.030	0.000	0.220	-0.200	1	0.00	0.04	0.06	
1S	0	-34.443	-2.324	-0.030	0.000	-0.218	0.357	1	0.01	0.04	0.06	
1T	0	-34.443	-0.596	-0.030	0.000	-0.218	-0.200	1	0.00	0.04	0.06	
1U	0	10.663	-2.324	0.030	0.000	0.220	0.357	1	0.01	0.01	0.03	
1V	0	10.663	-0.596	0.030	0.000	0.220	-0.200	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	10.663	-2.324	-0.030	0.000	-0.218	0.357	1	0.01	0.01	0.03	
1X	0	10.663	-0.596	-0.030	0.000	-0.218	-0.200	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-32.860	-6.244	0.001	0.000	0.001	0.152	1	0.02	0.04	0.04	
7	0	-28.960	-5.242	0.001	0.000	0.001	0.141	1	0.02	0.03	0.04	
8	0	-35.610	-6.844	0.001	0.000	0.001	0.159	1	0.03	0.04	0.04	
1A	8	-19.241	-1.752	0.069	0.000	0.578	0.042	1	0.01	0.02	0.05	
1B	8	-19.241	-1.204	0.069	0.000	0.578	-0.107	1	0.00	0.02	0.06	
1C	8	-19.241	-1.752	-0.069	0.000	-0.577	0.042	1	0.01	0.02	0.05	
1D	8	-19.241	-1.204	-0.069	0.000	-0.577	-0.107	1	0.00	0.02	0.06	
1E	8	-4.549	-1.752	0.069	0.000	0.578	0.042	1	0.01	0.01	0.04	
1F	8	-4.549	-1.204	0.069	0.000	0.578	-0.107	1	0.00	0.01	0.04	
1G	8	-4.549	-1.752	-0.069	0.000	-0.577	0.042	1	0.01	0.01	0.04	
1H	8	-4.549	-1.204	-0.069	0.000	-0.577	-0.107	1	0.00	0.01	0.04	
1I	8	-20.035	-1.764	0.044	0.000	0.336	0.047	1	0.01	0.02	0.04	
1J	8	-20.035	-1.192	0.044	0.000	0.336	-0.112	1	0.00	0.02	0.04	
1K	8	-20.035	-1.764	-0.044	0.000	-0.334	0.047	1	0.01	0.02	0.04	
1L	8	-20.035	-1.192	-0.044	0.000	-0.334	-0.112	1	0.00	0.02	0.04	
1M	8	-3.755	-1.764	0.044	0.000	0.336	0.047	1	0.01	0.00	0.02	
1N	8	-3.755	-1.192	0.044	0.000	0.336	-0.112	1	0.00	0.00	0.03	
1O	8	-3.755	-1.764	-0.044	0.000	-0.334	0.047	1	0.01	0.00	0.02	
1P	8	-3.755	-1.192	-0.044	0.000	-0.334	-0.112	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	8	-34.448	-2.342	0.030	0.000	0.219	0.182	1	0.01	0.04	0.06	
1R	8	-34.448	-0.614	0.030	0.000	0.219	-0.247	1	0.00	0.04	0.06	
1S	8	-34.448	-2.342	-0.030	0.000	-0.217	0.182	1	0.01	0.04	0.06	
1T	8	-34.448	-0.614	-0.030	0.000	-0.217	-0.247	1	0.00	0.04	0.06	
1U	8	10.658	-2.342	0.030	0.000	0.219	0.182	1	0.01	0.01	0.03	
1V	8	10.658	-0.614	0.030	0.000	0.219	-0.247	1	0.00	0.01	0.03	
1W	8	10.658	-2.342	-0.030	0.000	-0.217	0.182	1	0.01	0.01	0.03	
1X	8	10.658	-0.614	-0.030	0.000	-0.217	-0.247	1	0.00	0.01	0.03	
2	8	-32.870	-6.267	0.001	0.000	0.001	-0.321	1	0.02	0.04	0.05	
7	8	-28.965	-5.266	0.001	0.000	0.001	-0.256	1	0.02	0.03	0.04	
8	8	-35.620	-6.868	0.001	0.000	0.001	-0.359	1	0.03	0.04	0.05	
1A	15	-19.246	-1.770	0.069	0.000	0.576	-0.090	1	0.01	0.02	0.05	
1B	15	-19.246	-1.222	0.069	0.000	0.576	-0.200	1	0.00	0.02	0.06	
1C	15	-19.246	-1.770	-0.069	0.000	-0.574	-0.090	1	0.01	0.02	0.05	
1D	15	-19.246	-1.222	-0.069	0.000	-0.574	-0.200	1	0.00	0.02	0.06	
1E	15	-4.554	-1.770	0.069	0.000	0.576	-0.090	1	0.01	0.01	0.04	
1F	15	-4.554	-1.222	0.069	0.000	0.576	-0.200	1	0.00	0.01	0.04	
1G	15	-4.554	-1.770	-0.069	0.000	-0.574	-0.090	1	0.01	0.01	0.04	
1H	15	-4.554	-1.222	-0.069	0.000	-0.574	-0.200	1	0.00	0.01	0.04	

1I	15	-20.040	-1.782	0.044	0.000	0.334	-0.083	1	0.01	0.02	0.04
1J	15	-20.040	-1.210	0.044	0.000	0.334	-0.207	1	0.00	0.02	0.05
1K	15	-20.040	-1.782	-0.044	0.000	-0.332	-0.083	1	0.01	0.02	0.04
1L	15	-20.040	-1.210	-0.044	0.000	-0.332	-0.207	1	0.00	0.02	0.05
1M	15	-3.760	-1.782	0.044	0.000	0.334	-0.083	1	0.01	0.00	0.02
1N	15	-3.760	-1.210	0.044	0.000	0.334	-0.207	1	0.00	0.00	0.03
1O	15	-3.760	-1.782	-0.044	0.000	-0.332	-0.083	1	0.01	0.00	0.02
1P	15	-3.760	-1.210	-0.044	0.000	-0.332	-0.207	1	0.00	0.00	0.03
1Q	15	-34.453	-2.360	0.030	0.000	0.218	0.005	1	0.01	0.04	0.05
1R	15	-34.453	-0.632	0.030	0.000	0.218	-0.295	1	0.00	0.04	0.06
1S	15	-34.453	-2.360	-0.030	0.000	-0.217	0.005	1	0.01	0.04	0.05
1T	15	-34.453	-0.632	-0.030	0.000	-0.217	-0.295	1	0.00	0.04	0.06
1U	15	10.653	-2.360	0.030	0.000	0.218	0.005	1	0.01	0.01	0.02
1V	15	10.653	-0.632	0.030	0.000	0.218	-0.295	1	0.00	0.01	0.03
1W	15	10.653	-2.360	-0.030	0.000	-0.217	0.005	1	0.01	0.01	0.02
1X	15	10.653	-0.632	-0.030	0.000	-0.217	-0.295	1	0.00	0.01	0.03
2	15	-32.880	-6.291	0.001	0.000	0.001	-0.795	1	0.02	0.04	0.06
7	15	-28.970	-5.290	0.001	0.000	0.001	-0.655	1	0.02	0.03	0.05
8	15	-35.630	-6.892	0.001	0.000	0.001	-0.879	1	0.03	0.04	0.06

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	χ min.	ky	kz	kLT	χ LT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--												
	kN	kN*m											
1A	-19.246	0.581	0.171	1	1.0000	0.9867	0.9956	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1B	-19.246	0.581	-0.200	1	1.0000	0.9867	0.9965	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1C	-19.246	-0.580	0.171	1	1.0000	0.9867	0.9956	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1D	-19.246	-0.580	-0.200	1	1.0000	0.9867	0.9965	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1E	-4.554	0.581	0.171	1	1.0000	0.9969	0.9990	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1F	-4.554	0.581	-0.200	1	1.0000	0.9969	0.9992	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1G	-4.554	-0.580	0.171	1	1.0000	0.9969	0.9990	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1H	-4.554	-0.580	-0.200	1	1.0000	0.9969	0.9992	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1I	-20.040	0.337	0.177	1	1.0000	0.9862	0.9955	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1J	-20.040	0.337	-0.207	1	1.0000	0.9862	0.9964	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1K	-20.040	-0.336	0.177	1	1.0000	0.9862	0.9955	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1L	-20.040	-0.336	-0.207	1	1.0000	0.9862	0.9964	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1M	-3.760	0.337	0.177	1	1.0000	0.9974	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1N	-3.760	0.337	-0.207	1	1.0000	0.9974	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1O	-3.760	-0.336	0.177	1	1.0000	0.9974	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1P	-3.760	-0.336	-0.207	1	1.0000	0.9974	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1Q	-34.453	0.220	0.357	1	1.0000	0.9763	0.9936	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1R	-34.453	0.220	-0.295	1	1.0000	0.9763	0.9954	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1S	-34.453	-0.218	0.357	1	1.0000	0.9763	0.9936	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1T	-34.453	-0.218	-0.295	1	1.0000	0.9763	0.9954	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
2	-32.880	0.001	-0.795	1	1.0000	0.9768	0.9933	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
7	-28.970	0.001	-0.655	1	1.0000	0.9797	0.9941	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
8	-35.630	0.001	-0.879	1	1.0000	0.9751	0.9928	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6

ASTA NUM. 58 NI 4629 NF 4685 Lungh. 84.9 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m					
1A	0	-21.763	0.400	0.370	0.000	0.575	-0.090	1	0.00	0.02	0.06	
1B	0	-21.763	0.647	0.370	0.000	0.575	-0.200	1	0.00	0.02	0.06	
1C	0	-21.763	0.400	-0.371	0.000	-0.573	-0.090	1	0.00	0.02	0.06	
1D	0	-21.763	0.647	-0.371	0.000	-0.573	-0.200	1	0.00	0.02	0.06	
1E	0	-5.917	0.400	0.370	0.000	0.575	-0.090	1	0.00	0.01	0.04	
1F	0	-5.917	0.647	0.370	0.000	0.575	-0.200	1	0.00	0.01	0.04	
1G	0	-5.917	0.400	-0.371	0.000	-0.573	-0.090	1	0.00	0.01	0.04	
1H	0	-5.917	0.647	-0.371	0.000	-0.573	-0.200	1	0.00	0.01	0.04	
1I	0	-22.677	0.415	0.216	0.000	0.333	-0.083	1	0.00	0.03	0.05	
1J	0	-22.677	0.632	0.216	0.000	0.333	-0.207	1	0.00	0.03	0.05	
1K	0	-22.677	0.415	-0.217	0.000	-0.332	-0.083	1	0.00	0.03	0.05	
1L	0	-22.677	0.632	-0.217	0.000	-0.332	-0.207	1	0.00	0.03	0.05	
1M	0	-5.003	0.415	0.216	0.000	0.333	-0.083	1	0.00	0.01	0.03	
1N	0	-5.003	0.632	0.216	0.000	0.333	-0.207	1	0.00	0.01	0.03	
1O	0	-5.003	0.415	-0.217	0.000	-0.332	-0.083	1	0.00	0.01	0.03	
1P	0	-5.003	0.632	-0.217	0.000	-0.332	-0.207	1	0.00	0.01	0.03	
1Q	0	-38.117	0.215	0.145	0.000	0.218	0.005	1	0.00	0.04	0.05	
1R	0	-38.117	0.831	0.145	0.000	0.218	-0.295	1	0.00	0.04	0.06	
1S	0	-38.117	0.215	-0.146	0.000	-0.216	0.005	1	0.00	0.04	0.05	
1T	0	-38.117	0.831	-0.146	0.000	-0.216	-0.295	1	0.00	0.04	0.06	
1U	0	10.437	0.215	0.145	0.000	0.218	0.005	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	10.437	0.831	0.145	0.000	0.218	-0.295	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	10.437	0.215	-0.146	0.000	-0.216	0.005	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	10.437	0.831	-0.146	0.000	-0.216	-0.295	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-39.650	2.338	-0.001	0.000	0.001	-0.795	1	0.01	0.04	0.07	
7	0	-34.760	1.955	-0.001	0.000	0.001	-0.655	1	0.01	0.04	0.06	
8	0	-42.980	2.565	-0.001	0.000	0.001	-0.879	1	0.01	0.05	0.07	
1A	8	-21.772	0.380	0.370	0.000	0.545	-0.057	1	0.00	0.02	0.05	
1B	8	-21.772	0.626	0.370	0.000	0.545	-0.146	1	0.00	0.02	0.06	
1C	8	-21.772	0.380	-0.371	0.000	-0.543	-0.057	1	0.00	0.02	0.05	
1D	8	-21.772	0.626	-0.371	0.000	-0.543	-0.146	1	0.00	0.02	0.06	
1E	8	-5.926	0.380	0.370	0.000	0.545	-0.057	1	0.00	0.01	0.04	

1F	8	-5.926	0.626	0.370	0.000	0.545	-0.146	1	0.00	0.01	0.04
1G	8	-5.926	0.380	-0.371	0.000	-0.543	-0.057	1	0.00	0.01	0.04
1H	8	-5.926	0.626	-0.371	0.000	-0.543	-0.146	1	0.00	0.01	0.04
1I	8	-22.686	0.394	0.216	0.000	0.316	-0.051	1	0.00	0.03	0.04
1J	8	-22.686	0.612	0.216	0.000	0.316	-0.151	1	0.00	0.03	0.05
1K	8	-22.686	0.394	-0.217	0.000	-0.314	-0.051	1	0.00	0.03	0.04
1L	8	-22.686	0.612	-0.217	0.000	-0.314	-0.151	1	0.00	0.03	0.05
1M	8	-5.012	0.394	0.216	0.000	0.316	-0.051	1	0.00	0.01	0.02
1N	8	-5.012	0.612	0.216	0.000	0.316	-0.151	1	0.00	0.01	0.03
1O	8	-5.012	0.394	-0.217	0.000	-0.314	-0.051	1	0.00	0.01	0.02
1P	8	-5.012	0.612	-0.217	0.000	-0.314	-0.151	1	0.00	0.01	0.03
1Q	8	-38.126	0.195	0.145	0.000	0.206	0.022	1	0.00	0.04	0.05
1R	8	-38.126	0.811	0.145	0.000	0.206	-0.225	1	0.00	0.04	0.06
1S	8	-38.126	0.195	-0.146	0.000	-0.205	0.022	1	0.00	0.04	0.05
1T	8	-38.126	0.811	-0.146	0.000	-0.205	-0.225	1	0.00	0.04	0.06
1U	8	10.428	0.195	0.145	0.000	0.206	0.022	1	0.00	0.01	0.02
1V	8	10.428	0.811	0.145	0.000	0.206	-0.225	1	0.00	0.01	0.03
1W	8	10.428	0.195	-0.146	0.000	-0.205	0.022	1	0.00	0.01	0.02
1X	8	10.428	0.811	-0.146	0.000	-0.205	-0.225	1	0.00	0.01	0.03
2	8	-39.661	2.311	-0.001	0.000	0.001	-0.598	1	0.01	0.04	0.06
7	8	-34.772	1.929	-0.001	0.000	0.001	-0.491	1	0.01	0.04	0.05
8	8	-42.991	2.538	-0.001	0.000	0.001	-0.663	1	0.01	0.05	0.07
1A	17	-21.781	0.359	0.370	0.000	0.514	-0.027	1	0.00	0.02	0.05
1B	17	-21.781	0.606	0.370	0.000	0.514	-0.092	1	0.00	0.02	0.05
1C	17	-21.781	0.359	-0.371	0.000	-0.513	-0.027	1	0.00	0.02	0.05
1D	17	-21.781	0.606	-0.371	0.000	-0.513	-0.092	1	0.00	0.02	0.05
1E	17	-5.935	0.359	0.370	0.000	0.514	-0.027	1	0.00	0.01	0.03
1F	17	-5.935	0.606	0.370	0.000	0.514	-0.092	1	0.00	0.01	0.04
1G	17	-5.935	0.359	-0.371	0.000	-0.513	-0.027	1	0.00	0.01	0.03
1H	17	-5.935	0.606	-0.371	0.000	-0.513	-0.092	1	0.00	0.01	0.04
1I	17	-22.695	0.374	0.216	0.000	0.298	-0.021	1	0.00	0.03	0.04
1J	17	-22.695	0.591	0.216	0.000	0.298	-0.098	1	0.00	0.03	0.04
1K	17	-22.695	0.374	-0.217	0.000	-0.296	-0.021	1	0.00	0.03	0.04
1L	17	-22.695	0.591	-0.217	0.000	-0.296	-0.098	1	0.00	0.03	0.04
1M	17	-5.021	0.374	0.216	0.000	0.298	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	-5.021	0.591	0.216	0.000	0.298	-0.098	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	-5.021	0.374	-0.217	0.000	-0.296	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	-5.021	0.591	-0.217	0.000	-0.296	-0.098	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-38.135	0.175	0.145	0.000	0.195	0.037	1	0.00	0.04	0.05
1R	17	-38.135	0.791	0.145	0.000	0.195	-0.156	1	0.00	0.04	0.06
1S	17	-38.135	0.175	-0.146	0.000	-0.193	0.037	1	0.00	0.04	0.05
1T	17	-38.135	0.791	-0.146	0.000	-0.193	-0.156	1	0.00	0.04	0.06
1U	17	10.419	0.175	0.145	0.000	0.195	0.037	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	10.419	0.791	0.145	0.000	0.195	-0.156	1	0.00	0.01	0.03
1W	17	10.419	0.175	-0.146	0.000	-0.193	0.037	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	10.419	0.791	-0.146	0.000	-0.193	-0.156	1	0.00	0.01	0.03
2	17	-39.672	2.285	-0.001	0.000	0.001	-0.403	1	0.01	0.04	0.06
7	17	-34.784	1.902	-0.001	0.000	0.001	-0.328	1	0.01	0.04	0.05
8	17	-43.002	2.512	-0.001	0.000	0.001	-0.448	1	0.01	0.05	0.06
1A	25	-21.790	0.339	0.370	0.000	0.484	0.002	1	0.00	0.02	0.05
1B	25	-21.790	0.585	0.370	0.000	0.484	-0.041	1	0.00	0.02	0.05
1C	25	-21.790	0.339	-0.371	0.000	-0.482	0.002	1	0.00	0.02	0.05
1D	25	-21.790	0.585	-0.371	0.000	-0.482	-0.041	1	0.00	0.02	0.05
1E	25	-5.944	0.339	0.370	0.000	0.484	0.002	1	0.00	0.01	0.03
1F	25	-5.944	0.585	0.370	0.000	0.484	-0.041	1	0.00	0.01	0.03
1G	25	-5.944	0.339	-0.371	0.000	-0.482	0.002	1	0.00	0.01	0.03
1H	25	-5.944	0.585	-0.371	0.000	-0.482	-0.041	1	0.00	0.01	0.03
1I	25	-22.704	0.354	0.216	0.000	0.281	0.008	1	0.00	0.03	0.04
1J	25	-22.704	0.571	0.216	0.000	0.281	-0.046	1	0.00	0.03	0.04
1K	25	-22.704	0.354	-0.217	0.000	-0.279	0.008	1	0.00	0.03	0.04
1L	25	-22.704	0.571	-0.217	0.000	-0.279	-0.046	1	0.00	0.03	0.04
1M	25	-5.030	0.354	0.216	0.000	0.281	0.008	1	0.00	0.01	0.02
1N	25	-5.030	0.571	0.216	0.000	0.281	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1O	25	-5.030	0.354	-0.217	0.000	-0.279	0.008	1	0.00	0.01	0.02
1P	25	-5.030	0.571	-0.217	0.000	-0.279	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1Q	25	-38.144	0.154	0.145	0.000	0.183	0.050	1	0.00	0.04	0.05
1R	25	-38.144	0.770	0.145	0.000	0.183	-0.089	1	0.00	0.04	0.05
1S	25	-38.144	0.154	-0.146	0.000	-0.181	0.050	1	0.00	0.04	0.05
1T	25	-38.144	0.770	-0.146	0.000	-0.181	-0.089	1	0.00	0.04	0.05
1U	25	10.410	0.154	0.145	0.000	0.183	0.050	1	0.00	0.01	0.02
1V	25	10.410	0.770	0.145	0.000	0.183	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
1W	25	10.410	0.154	-0.146	0.000	-0.181	0.050	1	0.00	0.01	0.02
1X	25	10.410	0.770	-0.146	0.000	-0.181	-0.089	1	0.00	0.01	0.02
2	25	-39.683	2.258	-0.001	0.000	0.001	-0.210	1	0.01	0.04	0.05
7	25	-34.796	1.876	-0.001	0.000	0.001	-0.168	1	0.01	0.04	0.04
8	25	-43.013	2.485	-0.001	0.000	0.001	-0.236	1	0.01	0.05	0.05
1A	34	-21.799	0.319	0.370	0.000	0.454	0.029	1	0.00	0.02	0.05
1B	34	-21.799	0.565	0.370	0.000	0.454	0.008	1	0.00	0.02	0.05
1C	34	-21.799	0.319	-0.371	0.000	-0.452	0.029	1	0.00	0.02	0.05
1D	34	-21.799	0.565	-0.371	0.000	-0.452	0.008	1	0.00	0.02	0.05
1E	34	-5.953	0.319	0.370	0.000	0.454	0.029	1	0.00	0.01	0.03
1F	34	-5.953	0.565	0.370	0.000	0.454	0.008	1	0.00	0.01	0.03
1G	34	-5.953	0.319	-0.371	0.000	-0.452	0.029	1	0.00	0.01	0.03
1H	34	-5.953	0.565	-0.371	0.000	-0.452	0.008	1	0.00	0.01	0.03
1I	34	-22.713	0.333	0.216	0.000	0.263	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1J	34	-22.713	0.550	0.216	0.000	0.263	0.004	1	0.00	0.03	0.04
1K	34	-22.713	0.333	-0.217	0.000	-0.261	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1L	34	-22.713	0.550	-0.217	0.000	-0.261	0.004	1	0.00	0.03	0.04
1M	34	-5.039	0.333	0.216	0.000	0.263	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	-5.039	0.550	0.216	0.000	0.263	0.004	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	-5.039	0.333	-0.217	0.000	-0.261	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	-5.039	0.550	-0.217	0.000	-0.261	0.004	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-38.153	0.134	0.145	0.000	0.171	0.061	1	0.00	0.04	0.05
1R	34	-38.153	0.750	0.145	0.000	0.171	-0.024	1	0.00	0.04	0.05
1S	34	-38.153	0.134	-0.146	0.000	-0.170	0.061	1	0.00	0.04	0.05

1T	34	-38.153	0.750	-0.146	0.000	-0.170	-0.024	1	0.00	0.04	0.05
1U	34	10.401	0.134	0.145	0.000	0.171	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	10.401	0.750	0.145	0.000	0.171	-0.024	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	10.401	0.134	-0.146	0.000	-0.170	0.061	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	10.401	0.750	-0.146	0.000	-0.170	-0.024	1	0.00	0.01	0.02
2	34	-39.694	2.232	-0.001	0.000	0.001	-0.020	1	0.01	0.04	0.05
7	34	-34.808	1.849	-0.001	0.000	0.001	-0.010	1	0.01	0.04	0.04
8	34	-43.024	2.459	-0.001	0.000	0.002	-0.027	1	0.01	0.05	0.05
1A	42	-21.808	0.298	0.370	0.000	0.424	0.055	1	0.00	0.02	0.05
1B	42	-21.808	0.544	0.370	0.000	0.424	0.056	1	0.00	0.02	0.05
1C	42	-21.808	0.298	-0.371	0.000	-0.422	0.055	1	0.00	0.02	0.05
1D	42	-21.808	0.544	-0.371	0.000	-0.422	0.056	1	0.00	0.02	0.05
1E	42	-5.962	0.298	0.370	0.000	0.424	0.055	1	0.00	0.01	0.03
1F	42	-5.962	0.544	0.370	0.000	0.424	0.056	1	0.00	0.01	0.03
1G	42	-5.962	0.298	-0.371	0.000	-0.422	0.055	1	0.00	0.01	0.03
1H	42	-5.962	0.544	-0.371	0.000	-0.422	0.056	1	0.00	0.01	0.03
1I	42	-22.722	0.313	0.216	0.000	0.245	0.059	1	0.00	0.03	0.04
1J	42	-22.722	0.530	0.216	0.000	0.245	0.052	1	0.00	0.03	0.04
1K	42	-22.722	0.313	-0.217	0.000	-0.243	0.059	1	0.00	0.03	0.04
1L	42	-22.722	0.530	-0.217	0.000	-0.243	0.052	1	0.00	0.03	0.04
1M	42	-5.048	0.313	0.216	0.000	0.245	0.059	1	0.00	0.01	0.02
1N	42	-5.048	0.530	0.216	0.000	0.245	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1O	42	-5.048	0.313	-0.217	0.000	-0.243	0.059	1	0.00	0.01	0.02
1P	42	-5.048	0.530	-0.217	0.000	-0.243	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1Q	42	-38.162	0.113	0.145	0.000	0.160	0.071	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-38.162	0.729	0.145	0.000	0.160	0.040	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-38.162	0.113	-0.146	0.000	-0.158	0.071	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-38.162	0.729	-0.146	0.000	-0.158	0.040	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	10.392	0.113	0.145	0.000	0.160	0.071	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	10.392	0.729	0.145	0.000	0.160	0.040	1	0.00	0.01	0.02
1W	42	10.392	0.113	-0.146	0.000	-0.158	0.071	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	10.392	0.729	-0.146	0.000	-0.158	0.040	1	0.00	0.01	0.02
2	42	-39.705	2.205	-0.001	0.000	0.001	0.168	1	0.01	0.04	0.05
7	42	-34.820	1.823	-0.001	0.000	0.001	0.146	1	0.01	0.04	0.04
8	42	-43.035	2.432	-0.001	0.000	0.002	0.181	1	0.01	0.05	0.05
1A	51	-21.817	0.278	0.370	0.000	0.393	0.079	1	0.00	0.02	0.05
1B	51	-21.817	0.524	0.370	0.000	0.393	0.102	1	0.00	0.02	0.05
1C	51	-21.817	0.278	-0.371	0.000	-0.391	0.079	1	0.00	0.02	0.05
1D	51	-21.817	0.524	-0.371	0.000	-0.391	0.102	1	0.00	0.02	0.05
1E	51	-5.971	0.278	0.370	0.000	0.393	0.079	1	0.00	0.01	0.03
1F	51	-5.971	0.524	0.370	0.000	0.393	0.102	1	0.00	0.01	0.03
1G	51	-5.971	0.278	-0.371	0.000	-0.391	0.079	1	0.00	0.01	0.03
1H	51	-5.971	0.524	-0.371	0.000	-0.391	0.102	1	0.00	0.01	0.03
1I	51	-22.731	0.292	0.216	0.000	0.228	0.083	1	0.00	0.03	0.04
1J	51	-22.731	0.509	0.216	0.000	0.228	0.098	1	0.00	0.03	0.04
1K	51	-22.731	0.292	-0.217	0.000	-0.226	0.083	1	0.00	0.03	0.04
1L	51	-22.731	0.509	-0.217	0.000	-0.226	0.098	1	0.00	0.03	0.04
1M	51	-5.057	0.292	0.216	0.000	0.228	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	-5.057	0.509	0.216	0.000	0.228	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	-5.057	0.292	-0.217	0.000	-0.226	0.083	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	-5.057	0.509	-0.217	0.000	-0.226	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-38.171	0.093	0.145	0.000	0.148	0.079	1	0.00	0.04	0.05
1R	51	-38.171	0.709	0.145	0.000	0.148	0.102	1	0.00	0.04	0.05
1S	51	-38.171	0.093	-0.146	0.000	-0.146	0.079	1	0.00	0.04	0.05
1T	51	-38.171	0.709	-0.146	0.000	-0.146	0.102	1	0.00	0.04	0.05
1U	51	10.383	0.093	0.145	0.000	0.148	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	10.383	0.709	0.145	0.000	0.148	0.102	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	10.383	0.093	-0.146	0.000	-0.146	0.079	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	10.383	0.709	-0.146	0.000	-0.146	0.102	1	0.00	0.01	0.02
2	51	-39.716	2.178	-0.001	0.000	0.001	0.354	1	0.01	0.04	0.05
7	51	-34.832	1.796	-0.001	0.000	0.001	0.300	1	0.01	0.04	0.05
8	51	-43.046	2.405	-0.001	0.000	0.002	0.386	1	0.01	0.05	0.06
1A	59	-21.826	0.257	0.370	0.000	0.363	0.101	1	0.00	0.02	0.05
1B	59	-21.826	0.504	0.370	0.000	0.363	0.147	1	0.00	0.02	0.05
1C	59	-21.826	0.257	-0.371	0.000	-0.361	0.101	1	0.00	0.02	0.05
1D	59	-21.826	0.504	-0.371	0.000	-0.361	0.147	1	0.00	0.02	0.05
1E	59	-5.980	0.257	0.370	0.000	0.363	0.101	1	0.00	0.01	0.03
1F	59	-5.980	0.504	0.370	0.000	0.363	0.147	1	0.00	0.01	0.03
1G	59	-5.980	0.257	-0.371	0.000	-0.361	0.101	1	0.00	0.01	0.03
1H	59	-5.980	0.504	-0.371	0.000	-0.361	0.147	1	0.00	0.01	0.03
1I	59	-22.740	0.272	0.216	0.000	0.210	0.104	1	0.00	0.03	0.04
1J	59	-22.740	0.489	0.216	0.000	0.210	0.143	1	0.00	0.03	0.04
1K	59	-22.740	0.272	-0.217	0.000	-0.208	0.104	1	0.00	0.03	0.04
1L	59	-22.740	0.489	-0.217	0.000	-0.208	0.143	1	0.00	0.03	0.04
1M	59	-5.066	0.272	0.216	0.000	0.210	0.104	1	0.00	0.01	0.02
1N	59	-5.066	0.489	0.216	0.000	0.210	0.143	1	0.00	0.01	0.02
1O	59	-5.066	0.272	-0.217	0.000	-0.208	0.104	1	0.00	0.01	0.02
1P	59	-5.066	0.489	-0.217	0.000	-0.208	0.143	1	0.00	0.01	0.02
1Q	59	-38.180	0.072	0.145	0.000	0.137	0.085	1	0.00	0.04	0.05
1R	59	-38.180	0.688	0.145	0.000	0.137	0.162	1	0.00	0.04	0.05
1S	59	-38.180	0.072	-0.146	0.000	-0.135	0.085	1	0.00	0.04	0.05
1T	59	-38.180	0.688	-0.146	0.000	-0.135	0.162	1	0.00	0.04	0.05
1U	59	10.374	0.072	0.145	0.000	0.137	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1V	59	10.374	0.688	0.145	0.000	0.137	0.162	1	0.00	0.01	0.02
1W	59	10.374	0.072	-0.146	0.000	-0.135	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1X	59	10.374	0.688	-0.146	0.000	-0.135	0.162	1	0.00	0.01	0.02
2	59	-39.727	2.152	-0.001	0.000	0.001	0.538	1	0.01	0.04	0.06
7	59	-34.844	1.770	-0.001	0.000	0.001	0.451	1	0.01	0.04	0.05
8	59	-43.057	2.379	-0.001	0.000	0.002	0.589	1	0.01	0.05	0.06
1A	68	-21.835	0.237	0.370	0.000	0.333	0.121	1	0.00	0.02	0.05
1B	68	-21.835	0.483	0.370	0.000	0.333	0.189	1	0.00	0.02	0.05
1C	68	-21.835	0.237	-0.371	0.000	-0.331	0.121	1	0.00	0.02	0.05
1D	68	-21.835	0.483	-0.371	0.000	-0.331	0.189	1	0.00	0.02	0.05
1E	68	-5.989	0.237	0.370	0.000	0.333	0.121	1	0.00	0.01	0.03

1F	68	-5.989	0.483	0.370	0.000	0.333	0.189	1	0.00	0.01	0.03
1G	68	-5.989	0.237	-0.371	0.000	-0.331	0.121	1	0.00	0.01	0.03
1H	68	-5.989	0.483	-0.371	0.000	-0.331	0.189	1	0.00	0.01	0.03
1I	68	-22.749	0.252	0.216	0.000	0.192	0.124	1	0.00	0.03	0.04
1J	68	-22.749	0.469	0.216	0.000	0.192	0.186	1	0.00	0.03	0.04
1K	68	-22.749	0.252	-0.217	0.000	-0.190	0.124	1	0.00	0.03	0.04
1L	68	-22.749	0.469	-0.217	0.000	-0.190	0.186	1	0.00	0.03	0.04
1M	68	-5.075	0.252	0.216	0.000	0.192	0.124	1	0.00	0.01	0.02
1N	68	-5.075	0.469	0.216	0.000	0.192	0.186	1	0.00	0.01	0.02
1O	68	-5.075	0.252	-0.217	0.000	-0.190	0.124	1	0.00	0.01	0.02
1P	68	-5.075	0.469	-0.217	0.000	-0.190	0.186	1	0.00	0.01	0.02
1Q	68	-38.189	0.052	0.145	0.000	0.125	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1R	68	-38.189	0.668	0.145	0.000	0.125	0.220	1	0.00	0.04	0.06
1S	68	-38.189	0.052	-0.146	0.000	-0.123	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1T	68	-38.189	0.668	-0.146	0.000	-0.123	0.220	1	0.00	0.04	0.06
1U	68	10.365	0.052	0.145	0.000	0.125	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	10.365	0.668	0.145	0.000	0.125	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	10.365	0.052	-0.146	0.000	-0.123	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	10.365	0.668	-0.146	0.000	-0.123	0.220	1	0.00	0.01	0.02
2	68	-39.738	2.125	-0.001	0.000	0.001	0.720	1	0.01	0.04	0.06
7	68	-34.856	1.743	-0.001	0.000	0.002	0.600	1	0.01	0.04	0.06
8	68	-43.068	2.352	-0.001	0.000	0.002	0.790	1	0.01	0.05	0.07

1A	76	-21.844	0.216	0.370	0.000	0.303	0.139	1	0.00	0.02	0.04
1B	76	-21.844	0.463	0.370	0.000	0.303	0.230	1	0.00	0.02	0.05
1C	76	-21.844	0.216	-0.371	0.000	-0.300	0.139	1	0.00	0.02	0.04
1D	76	-21.844	0.463	-0.371	0.000	-0.300	0.230	1	0.00	0.02	0.05
1E	76	-5.998	0.216	0.370	0.000	0.303	0.139	1	0.00	0.01	0.03
1F	76	-5.998	0.463	0.370	0.000	0.303	0.230	1	0.00	0.01	0.03
1G	76	-5.998	0.216	-0.371	0.000	-0.300	0.139	1	0.00	0.01	0.03
1H	76	-5.998	0.463	-0.371	0.000	-0.300	0.230	1	0.00	0.01	0.03
1I	76	-22.758	0.231	0.216	0.000	0.175	0.142	1	0.00	0.03	0.04
1J	76	-22.758	0.448	0.216	0.000	0.175	0.227	1	0.00	0.03	0.04
1K	76	-22.758	0.231	-0.217	0.000	-0.172	0.142	1	0.00	0.03	0.04
1L	76	-22.758	0.448	-0.217	0.000	-0.172	0.227	1	0.00	0.03	0.04
1M	76	-5.084	0.231	0.216	0.000	0.175	0.142	1	0.00	0.01	0.02
1N	76	-5.084	0.448	0.216	0.000	0.175	0.227	1	0.00	0.01	0.02
1O	76	-5.084	0.231	-0.217	0.000	-0.172	0.142	1	0.00	0.01	0.02
1P	76	-5.084	0.448	-0.217	0.000	-0.172	0.227	1	0.00	0.01	0.02
1Q	76	-38.198	0.032	0.145	0.000	0.114	0.092	1	0.00	0.04	0.05
1R	76	-38.198	0.648	0.145	0.000	0.114	0.277	1	0.00	0.04	0.06
1S	76	-38.198	0.032	-0.146	0.000	-0.111	0.092	1	0.00	0.04	0.05
1T	76	-38.198	0.648	-0.146	0.000	-0.111	0.277	1	0.00	0.04	0.06
1U	76	10.356	0.032	0.145	0.000	0.114	0.092	1	0.00	0.01	0.02
1V	76	10.356	0.648	0.145	0.000	0.114	0.277	1	0.00	0.01	0.02
1W	76	10.356	0.032	-0.146	0.000	-0.111	0.092	1	0.00	0.01	0.02
1X	76	10.356	0.648	-0.146	0.000	-0.111	0.277	1	0.00	0.01	0.02
2	76	-39.749	2.099	-0.001	0.000	0.001	0.899	1	0.01	0.04	0.07
7	76	-34.868	1.717	-0.001	0.000	0.002	0.747	1	0.01	0.04	0.06
8	76	-43.079	2.326	-0.001	0.000	0.002	0.989	1	0.01	0.05	0.07

1A	85	-21.853	0.196	0.370	0.000	0.272	0.156	1	0.00	0.02	0.04
1B	85	-21.853	0.442	0.370	0.000	0.272	0.269	1	0.00	0.02	0.05
1C	85	-21.853	0.196	-0.371	0.000	-0.270	0.156	1	0.00	0.02	0.04
1D	85	-21.853	0.442	-0.371	0.000	-0.270	0.269	1	0.00	0.02	0.05
1E	85	-6.007	0.196	0.370	0.000	0.272	0.156	1	0.00	0.01	0.03
1F	85	-6.007	0.442	0.370	0.000	0.272	0.269	1	0.00	0.01	0.03
1G	85	-6.007	0.196	-0.371	0.000	-0.270	0.156	1	0.00	0.01	0.03
1H	85	-6.007	0.442	-0.371	0.000	-0.270	0.269	1	0.00	0.01	0.03
1I	85	-22.767	0.211	0.216	0.000	0.157	0.159	1	0.00	0.03	0.04
1J	85	-22.767	0.428	0.216	0.000	0.157	0.267	1	0.00	0.03	0.04
1K	85	-22.767	0.211	-0.217	0.000	-0.155	0.159	1	0.00	0.03	0.04
1L	85	-22.767	0.428	-0.217	0.000	-0.155	0.267	1	0.00	0.03	0.04
1M	85	-5.093	0.211	0.216	0.000	0.157	0.159	1	0.00	0.01	0.02
1N	85	-5.093	0.428	0.216	0.000	0.157	0.267	1	0.00	0.01	0.02
1O	85	-5.093	0.211	-0.217	0.000	-0.155	0.159	1	0.00	0.01	0.02
1P	85	-5.093	0.428	-0.217	0.000	-0.155	0.267	1	0.00	0.01	0.02
1Q	85	-38.207	0.011	0.145	0.000	0.102	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1R	85	-38.207	0.627	0.145	0.000	0.102	0.332	1	0.00	0.04	0.06
1S	85	-38.207	0.011	-0.146	0.000	-0.099	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1T	85	-38.207	0.627	-0.146	0.000	-0.099	0.332	1	0.00	0.04	0.06
1U	85	10.347	0.011	0.145	0.000	0.102	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	10.347	0.627	0.145	0.000	0.102	0.332	1	0.00	0.01	0.03
1W	85	10.347	0.011	-0.146	0.000	-0.099	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	10.347	0.627	-0.146	0.000	-0.099	0.332	1	0.00	0.01	0.03
2	85	-39.760	2.072	-0.001	0.000	0.001	1.076	1	0.01	0.04	0.07
7	85	-34.880	1.690	-0.001	0.000	0.002	0.892	1	0.01	0.04	0.06
8	85	-43.090	2.299	-0.001	0.000	0.002	1.185	1	0.01	0.05	0.08

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-21.853	0.575	0.156	1	0.8271	0.9929	0.9937	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1B	-21.853	0.575	0.269	1	0.8271	0.9929	0.9913	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
1C	-21.853	-0.573	0.156	1	0.8271	0.9929	0.9937	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1D	-21.853	-0.573	0.269	1	0.8271	0.9929	0.9913	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 32
1E	-6.007	0.575	0.156	1	0.8271	0.9981	0.9983	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 32
1F	-6.007	0.575	0.269	1	0.8271	0.9981	0.9976	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1G	-6.007	-0.573	0.156	1	0.8271	0.9980	0.9983	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 32
1H	-6.007	-0.573	0.269	1	0.8271	0.9980	0.9976	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1I	-22.767	0.333	0.159	1	0.8271	0.9926	0.9939	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32

1Q	20	-38.864	-1.529	0.214	0.000	0.057	0.288	1	0.01	0.04	0.05
1R	20	-38.864	-0.231	0.214	0.000	0.057	-0.205	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-38.864	-1.529	-0.215	0.000	-0.055	0.288	1	0.01	0.04	0.05
1T	20	-38.864	-0.231	-0.215	0.000	-0.055	-0.205	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	10.024	-1.529	0.214	0.000	0.057	0.288	1	0.01	0.01	0.02
1V	20	10.024	-0.231	0.214	0.000	0.057	-0.205	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	10.024	-1.529	-0.215	0.000	-0.055	0.288	1	0.01	0.01	0.02
1X	20	10.024	-0.231	-0.215	0.000	-0.055	-0.205	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-42.088	-3.496	-0.001	0.000	0.002	0.383	1	0.01	0.05	0.06
7	20	-36.816	-2.954	-0.001	0.000	0.002	0.307	1	0.01	0.04	0.05
8	20	-45.656	-3.816	-0.001	0.000	0.002	0.428	1	0.01	0.05	0.06
1A	30	-22.475	-1.125	0.558	0.000	0.100	0.072	1	0.00	0.03	0.03
1B	30	-22.475	-0.684	0.558	0.000	0.100	-0.167	1	0.00	0.03	0.03
1C	30	-22.475	-1.125	-0.559	0.000	-0.097	0.072	1	0.00	0.03	0.03
1D	30	-22.475	-0.684	-0.559	0.000	-0.097	-0.167	1	0.00	0.03	0.03
1E	30	-6.385	-1.125	0.558	0.000	0.100	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1F	30	-6.385	-0.684	0.558	0.000	0.100	-0.167	1	0.00	0.01	0.02
1G	30	-6.385	-1.125	-0.559	0.000	-0.097	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1H	30	-6.385	-0.684	-0.559	0.000	-0.097	-0.167	1	0.00	0.01	0.02
1I	30	-23.456	-1.141	0.325	0.000	0.056	0.068	1	0.00	0.03	0.03
1J	30	-23.456	-0.668	0.325	0.000	0.056	-0.164	1	0.00	0.03	0.03
1K	30	-23.456	-1.141	-0.326	0.000	-0.054	0.068	1	0.00	0.03	0.03
1L	30	-23.456	-0.668	-0.326	0.000	-0.054	-0.164	1	0.00	0.03	0.03
1M	30	-5.404	-1.141	0.325	0.000	0.056	0.068	1	0.00	0.01	0.01
1N	30	-5.404	-0.668	0.325	0.000	0.056	-0.164	1	0.00	0.01	0.01
1O	30	-5.404	-1.141	-0.326	0.000	-0.054	0.068	1	0.00	0.01	0.01
1P	30	-5.404	-0.668	-0.326	0.000	-0.054	-0.164	1	0.00	0.01	0.01
1Q	30	-38.874	-1.553	0.214	0.000	0.035	0.262	1	0.01	0.04	0.05
1R	30	-38.874	-0.256	0.214	0.000	0.035	-0.358	1	0.00	0.04	0.05
1S	30	-38.874	-1.553	-0.215	0.000	-0.032	0.262	1	0.01	0.04	0.05
1T	30	-38.874	-0.256	-0.215	0.000	-0.032	-0.358	1	0.00	0.04	0.05
1U	30	10.014	-1.553	0.214	0.000	0.035	0.262	1	0.01	0.01	0.02
1V	30	10.014	-0.256	0.214	0.000	0.035	-0.358	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	10.014	-1.553	-0.215	0.000	-0.032	0.262	1	0.01	0.01	0.02
1X	30	10.014	-0.256	-0.215	0.000	-0.032	-0.358	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-42.102	-3.527	-0.001	0.000	0.002	0.032	1	0.01	0.05	0.05
7	30	-36.829	-2.985	-0.001	0.000	0.002	0.010	1	0.01	0.04	0.04
8	30	-45.669	-3.847	-0.001	0.000	0.002	0.045	1	0.01	0.05	0.05
1A	40	-22.485	-1.149	0.558	0.000	0.042	0.001	1	0.00	0.03	0.03
1B	40	-22.485	-0.708	0.558	0.000	0.042	-0.280	1	0.00	0.03	0.03
1C	40	-22.485	-1.149	-0.559	0.000	-0.039	0.001	1	0.00	0.03	0.03
1D	40	-22.485	-0.708	-0.559	0.000	-0.039	-0.280	1	0.00	0.03	0.03
1E	40	-6.395	-1.149	0.558	0.000	0.042	0.001	1	0.00	0.01	0.01
1F	40	-6.395	-0.708	0.558	0.000	0.042	-0.280	1	0.00	0.01	0.02
1G	40	-6.395	-1.149	-0.559	0.000	-0.039	0.001	1	0.00	0.01	0.01
1H	40	-6.395	-0.708	-0.559	0.000	-0.039	-0.280	1	0.00	0.01	0.02
1I	40	-23.466	-1.165	0.325	0.000	0.023	-0.003	1	0.00	0.03	0.03
1J	40	-23.466	-0.692	0.325	0.000	0.023	-0.276	1	0.00	0.03	0.03
1K	40	-23.466	-1.165	-0.326	0.000	-0.020	-0.003	1	0.00	0.03	0.03
1L	40	-23.466	-0.692	-0.326	0.000	-0.020	-0.276	1	0.00	0.03	0.03
1M	40	-5.414	-1.165	0.325	0.000	0.023	-0.003	1	0.00	0.01	0.01
1N	40	-5.414	-0.692	0.325	0.000	0.023	-0.276	1	0.00	0.01	0.01
1O	40	-5.414	-1.165	-0.326	0.000	-0.020	-0.003	1	0.00	0.01	0.01
1P	40	-5.414	-0.692	-0.326	0.000	-0.020	-0.276	1	0.00	0.01	0.01
1Q	40	-38.884	-1.577	0.214	0.000	0.013	0.234	1	0.01	0.04	0.05
1R	40	-38.884	-0.280	0.214	0.000	0.013	-0.513	1	0.00	0.04	0.06
1S	40	-38.884	-1.577	-0.215	0.000	-0.010	0.234	1	0.01	0.04	0.05
1T	40	-38.884	-0.280	-0.215	0.000	-0.010	-0.513	1	0.00	0.04	0.06
1U	40	10.004	-1.577	0.214	0.000	0.013	0.234	1	0.01	0.01	0.02
1V	40	10.004	-0.280	0.214	0.000	0.013	-0.513	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	10.004	-1.577	-0.215	0.000	-0.010	0.234	1	0.01	0.01	0.02
1X	40	10.004	-0.280	-0.215	0.000	-0.010	-0.513	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-42.116	-3.558	-0.001	0.000	0.002	-0.322	1	0.01	0.05	0.06
7	40	-36.842	-3.016	-0.001	0.000	0.002	-0.290	1	0.01	0.04	0.05
8	40	-45.682	-3.878	-0.001	0.000	0.002	-0.341	1	0.02	0.05	0.06
1A	50	-22.495	-1.173	0.558	0.000	-0.015	-0.072	1	0.00	0.03	0.03
1B	50	-22.495	-0.732	0.558	0.000	-0.015	-0.395	1	0.00	0.03	0.04
1C	50	-22.495	-1.173	-0.559	0.000	0.018	-0.072	1	0.00	0.03	0.03
1D	50	-22.495	-0.732	-0.559	0.000	0.018	-0.395	1	0.00	0.03	0.04
1E	50	-6.405	-1.173	0.558	0.000	-0.015	-0.072	1	0.00	0.01	0.01
1F	50	-6.405	-0.732	0.558	0.000	-0.015	-0.395	1	0.00	0.01	0.02
1G	50	-6.405	-1.173	-0.559	0.000	0.018	-0.072	1	0.00	0.01	0.01
1H	50	-6.405	-0.732	-0.559	0.000	0.018	-0.395	1	0.00	0.01	0.02
1I	50	-23.476	-1.189	0.325	0.000	-0.011	-0.076	1	0.00	0.03	0.03
1J	50	-23.476	-0.716	0.325	0.000	-0.011	-0.391	1	0.00	0.03	0.04
1K	50	-23.476	-1.189	-0.326	0.000	0.014	-0.076	1	0.00	0.03	0.03
1L	50	-23.476	-0.716	-0.326	0.000	0.014	-0.391	1	0.00	0.03	0.04
1M	50	-5.424	-1.189	0.325	0.000	-0.011	-0.076	1	0.00	0.01	0.01
1N	50	-5.424	-0.716	0.325	0.000	-0.011	-0.391	1	0.00	0.01	0.02
1O	50	-5.424	-1.189	-0.326	0.000	0.014	-0.076	1	0.00	0.01	0.01
1P	50	-5.424	-0.716	-0.326	0.000	0.014	-0.391	1	0.00	0.01	0.02
1Q	50	-38.894	-1.601	0.214	0.000	-0.010	0.204	1	0.01	0.04	0.05
1R	50	-38.894	-0.304	0.214	0.000	-0.010	-0.671	1	0.00	0.04	0.06
1S	50	-38.894	-1.601	-0.215	0.000	0.013	0.204	1	0.01	0.04	0.05
1T	50	-38.894	-0.304	-0.215	0.000	0.013	-0.671	1	0.00	0.04	0.06
1U	50	9.994	-1.601	0.214	0.000	-0.010	0.204	1	0.01	0.01	0.02
1V	50	9.994	-0.304	0.214	0.000	-0.010	-0.671	1	0.00	0.01	0.03
1W	50	9.994	-1.601	-0.215	0.000	0.013	0.204	1	0.01	0.01	0.02
1X	50	9.994	-0.304	-0.215	0.000	0.013	-0.671	1	0.00	0.01	0.03
2	50	-42.130	-3.590	-0.001	0.000	0.002	-0.679	1	0.01	0.05	0.07
7	50	-36.855	-3.048	-0.001	0.000	0.002	-0.593	1	0.01	0.04	0.06
8	50	-45.695	-3.910	-0.001	0.000	0.002	-0.730	1	0.02	0.05	0.07
1A	60	-22.505	-1.197	0.558	0.000	-0.073	-0.147	1	0.00	0.03	0.03
1B	60	-22.505	-0.756	0.558	0.000	-0.073	-0.512	1	0.00	0.03	0.04

1C	60	-22.505	-1.197	-0.559	0.000	0.076	-0.147	1	0.00	0.03	0.03
1D	60	-22.505	-0.756	-0.559	0.000	0.076	-0.512	1	0.00	0.03	0.04
1E	60	-6.415	-1.197	0.558	0.000	-0.073	-0.147	1	0.00	0.01	0.01
1F	60	-6.415	-0.756	0.558	0.000	-0.073	-0.512	1	0.00	0.01	0.02
1G	60	-6.415	-1.197	-0.559	0.000	0.076	-0.147	1	0.00	0.01	0.02
1H	60	-6.415	-0.756	-0.559	0.000	0.076	-0.512	1	0.00	0.01	0.02
1I	60	-23.486	-1.213	0.325	0.000	-0.044	-0.152	1	0.00	0.03	0.03
1J	60	-23.486	-0.740	0.325	0.000	-0.044	-0.508	1	0.00	0.03	0.04
1K	60	-23.486	-1.213	-0.326	0.000	0.047	-0.152	1	0.00	0.03	0.03
1L	60	-23.486	-0.740	-0.326	0.000	0.047	-0.508	1	0.00	0.03	0.04
1M	60	-5.434	-1.213	0.325	0.000	-0.044	-0.152	1	0.00	0.01	0.01
1N	60	-5.434	-0.740	0.325	0.000	-0.044	-0.508	1	0.00	0.01	0.02
1O	60	-5.434	-1.213	-0.326	0.000	0.047	-0.152	1	0.00	0.01	0.01
1P	60	-5.434	-0.740	-0.326	0.000	0.047	-0.508	1	0.00	0.01	0.02
1Q	60	-38.904	-1.626	0.214	0.000	-0.032	0.171	1	0.01	0.04	0.05
1R	60	-38.904	-0.328	0.214	0.000	-0.032	-0.831	1	0.00	0.04	0.07
1S	60	-38.904	-1.626	-0.215	0.000	0.035	0.171	1	0.01	0.04	0.05
1T	60	-38.904	-0.328	-0.215	0.000	0.035	-0.831	1	0.00	0.04	0.07
1U	60	9.984	-1.626	0.214	0.000	-0.032	0.171	1	0.01	0.01	0.02
1V	60	9.984	-0.328	0.214	0.000	-0.032	-0.831	1	0.00	0.01	0.03
1W	60	9.984	-1.626	-0.215	0.000	0.035	0.171	1	0.01	0.01	0.02
1X	60	9.984	-0.328	-0.215	0.000	0.035	-0.831	1	0.00	0.01	0.03
2	60	-42.144	-3.621	-0.001	0.000	0.002	-1.040	1	0.01	0.05	0.07
7	60	-36.868	-3.079	-0.001	0.000	0.002	-0.899	1	0.01	0.04	0.07
8	60	-45.708	-3.941	-0.001	0.000	0.002	-1.123	1	0.02	0.05	0.08
1A	70	-22.515	-1.221	0.558	0.000	-0.130	-0.225	1	0.00	0.03	0.04
1B	70	-22.515	-0.780	0.558	0.000	-0.130	-0.632	1	0.00	0.03	0.05
1C	70	-22.515	-1.221	-0.559	0.000	0.134	-0.225	1	0.00	0.03	0.04
1D	70	-22.515	-0.780	-0.559	0.000	0.134	-0.632	1	0.00	0.03	0.05
1E	70	-6.425	-1.221	0.558	0.000	-0.130	-0.225	1	0.00	0.01	0.02
1F	70	-6.425	-0.780	0.558	0.000	-0.130	-0.632	1	0.00	0.01	0.03
1G	70	-6.425	-1.221	-0.559	0.000	0.134	-0.225	1	0.00	0.01	0.02
1H	70	-6.425	-0.780	-0.559	0.000	0.134	-0.632	1	0.00	0.01	0.03
1I	70	-23.496	-1.237	0.325	0.000	-0.078	-0.231	1	0.00	0.03	0.04
1J	70	-23.496	-0.764	0.325	0.000	-0.078	-0.627	1	0.00	0.03	0.05
1K	70	-23.496	-1.237	-0.326	0.000	0.081	-0.231	1	0.00	0.03	0.04
1L	70	-23.496	-0.764	-0.326	0.000	0.081	-0.627	1	0.00	0.03	0.05
1M	70	-5.444	-1.237	0.325	0.000	-0.078	-0.231	1	0.00	0.01	0.02
1N	70	-5.444	-0.764	0.325	0.000	-0.078	-0.627	1	0.00	0.01	0.03
1O	70	-5.444	-1.237	-0.326	0.000	0.081	-0.231	1	0.00	0.01	0.02
1P	70	-5.444	-0.764	-0.326	0.000	0.081	-0.627	1	0.00	0.01	0.03
1Q	70	-38.914	-1.650	0.214	0.000	-0.055	0.135	1	0.01	0.04	0.05
1R	70	-38.914	-0.352	0.214	0.000	-0.055	-0.993	1	0.00	0.04	0.07
1S	70	-38.914	-1.650	-0.215	0.000	0.058	0.135	1	0.01	0.04	0.05
1T	70	-38.914	-0.352	-0.215	0.000	0.058	-0.993	1	0.00	0.04	0.07
1U	70	9.974	-1.650	0.214	0.000	-0.055	0.135	1	0.01	0.01	0.02
1V	70	9.974	-0.352	0.214	0.000	-0.055	-0.993	1	0.00	0.01	0.04
1W	70	9.974	-1.650	-0.215	0.000	0.058	0.135	1	0.01	0.01	0.02
1X	70	9.974	-0.352	-0.215	0.000	0.058	-0.993	1	0.00	0.01	0.04
2	70	-42.158	-3.652	-0.001	0.000	0.002	-1.403	1	0.01	0.05	0.08
7	70	-36.881	-3.110	-0.001	0.000	0.002	-1.209	1	0.01	0.04	0.07
8	70	-45.721	-3.972	-0.001	0.000	0.003	-1.518	1	0.02	0.05	0.09
1A	80	-22.525	-1.245	0.558	0.000	-0.188	-0.306	1	0.00	0.03	0.04
1B	80	-22.525	-0.804	0.558	0.000	-0.188	-0.755	1	0.00	0.03	0.06
1C	80	-22.525	-1.245	-0.559	0.000	0.191	-0.306	1	0.00	0.03	0.04
1D	80	-22.525	-0.804	-0.559	0.000	0.191	-0.755	1	0.00	0.03	0.06
1E	80	-6.435	-1.245	0.558	0.000	-0.188	-0.306	1	0.00	0.01	0.03
1F	80	-6.435	-0.804	0.558	0.000	-0.188	-0.755	1	0.00	0.01	0.04
1G	80	-6.435	-1.245	-0.559	0.000	0.191	-0.306	1	0.00	0.01	0.03
1H	80	-6.435	-0.804	-0.559	0.000	0.191	-0.755	1	0.00	0.01	0.04
1I	80	-23.506	-1.261	0.325	0.000	-0.111	-0.311	1	0.00	0.03	0.04
1J	80	-23.506	-0.788	0.325	0.000	-0.111	-0.749	1	0.00	0.03	0.05
1K	80	-23.506	-1.261	-0.326	0.000	0.115	-0.311	1	0.00	0.03	0.04
1L	80	-23.506	-0.788	-0.326	0.000	0.115	-0.749	1	0.00	0.03	0.05
1M	80	-5.454	-1.261	0.325	0.000	-0.111	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
1N	80	-5.454	-0.788	0.325	0.000	-0.111	-0.749	1	0.00	0.01	0.03
1O	80	-5.454	-1.261	-0.326	0.000	0.115	-0.311	1	0.00	0.01	0.02
1P	80	-5.454	-0.788	-0.326	0.000	0.115	-0.749	1	0.00	0.01	0.03
1Q	80	-38.924	-1.674	0.214	0.000	-0.077	0.098	1	0.01	0.04	0.05
1R	80	-38.924	-0.376	0.214	0.000	-0.077	-1.158	1	0.00	0.04	0.08
1S	80	-38.924	-1.674	-0.215	0.000	0.080	0.098	1	0.01	0.04	0.05
1T	80	-38.924	-0.376	-0.215	0.000	0.080	-1.158	1	0.00	0.04	0.08
1U	80	9.964	-1.674	0.214	0.000	-0.077	0.098	1	0.01	0.01	0.02
1V	80	9.964	-0.376	0.214	0.000	-0.077	-1.158	1	0.00	0.01	0.05
1W	80	9.964	-1.674	-0.215	0.000	0.080	0.098	1	0.01	0.01	0.02
1X	80	9.964	-0.376	-0.215	0.000	0.080	-1.158	1	0.00	0.01	0.05
2	80	-42.172	-3.683	-0.001	0.000	0.002	-1.770	1	0.01	0.05	0.09
7	80	-36.894	-3.141	-0.001	0.000	0.002	-1.521	1	0.01	0.04	0.08
8	80	-45.734	-4.003	-0.001	0.000	0.003	-1.917	1	0.02	0.05	0.10
1A	90	-22.535	-1.269	0.558	0.000	-0.245	-0.388	1	0.00	0.03	0.05
1B	90	-22.535	-0.829	0.558	0.000	-0.245	-0.879	1	0.00	0.03	0.06
1C	90	-22.535	-1.269	-0.559	0.000	0.249	-0.388	1	0.00	0.03	0.05
1D	90	-22.535	-0.829	-0.559	0.000	0.249	-0.879	1	0.00	0.03	0.06
1E	90	-6.445	-1.269	0.558	0.000	-0.245	-0.388	1	0.00	0.01	0.03
1F	90	-6.445	-0.829	0.558	0.000	-0.245	-0.879	1	0.00	0.01	0.04
1G	90	-6.445	-1.269	-0.559	0.000	0.249	-0.388	1	0.00	0.01	0.03
1H	90	-6.445	-0.829	-0.559	0.000	0.249	-0.879	1	0.00	0.01	0.04
1I	90	-23.516	-1.285	0.325	0.000	-0.145	-0.394	1	0.00	0.03	0.04
1J	90	-23.516	-0.813	0.325	0.000	-0.145	-0.873	1	0.00	0.03	0.06
1K	90	-23.516	-1.285	-0.326	0.000	0.148	-0.394	1	0.00	0.03	0.04
1L	90	-23.516	-0.813	-0.326	0.000	0.148	-0.873	1	0.00	0.03	0.06
1M	90	-5.464	-1.285	0.325	0.000	-0.145	-0.394	1	0.00	0.01	0.02
1N	90	-5.464	-0.813	0.325	0.000	-0.145	-0.873	1	0.00	0.01	0.04
1O	90	-5.464	-1.285	-0.326	0.000	0.148	-0.394	1	0.00	0.01	0.02
1P	90	-5.464	-0.813	-0.326	0.000	0.148	-0.873	1	0.00	0.01	0.04

1Q	90	-38.934	-1.698	0.214	0.000	-0.099	0.058	1	0.01	0.04	0.05
1R	90	-38.934	-0.400	0.214	0.000	-0.099	-1.325	1	0.00	0.04	0.08
1S	90	-38.934	-1.698	-0.215	0.000	0.103	0.058	1	0.01	0.04	0.05
1T	90	-38.934	-0.400	-0.215	0.000	0.103	-1.325	1	0.00	0.04	0.08
1U	90	9.954	-1.698	0.214	0.000	-0.099	0.058	1	0.01	0.01	0.02
1V	90	9.954	-0.400	0.214	0.000	-0.099	-1.325	1	0.00	0.01	0.05
1W	90	9.954	-1.698	-0.215	0.000	0.103	0.058	1	0.01	0.01	0.02
1X	90	9.954	-0.400	-0.215	0.000	0.103	-1.325	1	0.00	0.01	0.05
2	90	-42.186	-3.715	-0.001	0.000	0.002	-2.140	1	0.01	0.05	0.10
7	90	-36.907	-3.173	-0.001	0.000	0.002	-1.837	1	0.01	0.04	0.09
8	90	-45.747	-4.035	-0.001	0.000	0.003	-2.319	1	0.02	0.05	0.11
1A	100	-22.545	-1.293	0.558	0.000	-0.303	-0.474	1	0.01	0.03	0.05
1B	100	-22.545	-0.853	0.558	0.000	-0.303	-1.006	1	0.00	0.03	0.07
1C	100	-22.545	-1.293	-0.559	0.000	0.306	-0.474	1	0.01	0.03	0.05
1D	100	-22.545	-0.853	-0.559	0.000	0.306	-1.006	1	0.00	0.03	0.07
1E	100	-6.455	-1.293	0.558	0.000	-0.303	-0.474	1	0.01	0.01	0.04
1F	100	-6.455	-0.853	0.558	0.000	-0.303	-1.006	1	0.00	0.01	0.05
1G	100	-6.455	-1.293	-0.559	0.000	0.306	-0.474	1	0.01	0.01	0.04
1H	100	-6.455	-0.853	-0.559	0.000	0.306	-1.006	1	0.00	0.01	0.05
1I	100	-23.526	-1.309	0.325	0.000	-0.178	-0.480	1	0.01	0.03	0.05
1J	100	-23.526	-0.837	0.325	0.000	-0.178	-1.000	1	0.00	0.03	0.06
1K	100	-23.526	-1.309	-0.326	0.000	0.182	-0.480	1	0.01	0.03	0.05
1L	100	-23.526	-0.837	-0.326	0.000	0.182	-1.000	1	0.00	0.03	0.06
1M	100	-5.474	-1.309	0.325	0.000	-0.178	-0.480	1	0.01	0.01	0.03
1N	100	-5.474	-0.837	0.325	0.000	-0.178	-1.000	1	0.00	0.01	0.04
1O	100	-5.474	-1.309	-0.326	0.000	0.182	-0.480	1	0.01	0.01	0.03
1P	100	-5.474	-0.837	-0.326	0.000	0.182	-1.000	1	0.00	0.01	0.04
1Q	100	-38.944	-1.722	0.214	0.000	-0.122	0.015	1	0.01	0.04	0.05
1R	100	-38.944	-0.424	0.214	0.000	-0.122	-1.495	1	0.00	0.04	0.09
1S	100	-38.944	-1.722	-0.215	0.000	0.125	0.015	1	0.01	0.04	0.05
1T	100	-38.944	-0.424	-0.215	0.000	0.125	-1.495	1	0.00	0.04	0.09
1U	100	9.944	-1.722	0.214	0.000	-0.122	0.015	1	0.01	0.01	0.02
1V	100	9.944	-0.424	0.214	0.000	-0.122	-1.495	1	0.00	0.01	0.06
1W	100	9.944	-1.722	-0.215	0.000	0.125	0.015	1	0.01	0.01	0.02
1X	100	9.944	-0.424	-0.215	0.000	0.125	-1.495	1	0.00	0.01	0.06
2	100	-42.200	-3.746	-0.001	0.000	0.002	-2.513	1	0.01	0.05	0.11
7	100	-36.920	-3.204	-0.001	0.000	0.002	-2.156	1	0.01	0.04	0.10
8	100	-45.760	-4.066	-0.001	0.000	0.003	-2.724	1	0.02	0.05	0.12

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-22.545	-0.303	-0.474	1	0.7721	0.9719	0.9920	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1B	-22.545	-0.303	-1.006	1	0.7721	0.9719	0.9969	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1C	-22.545	0.306	-0.474	1	0.7721	0.9719	0.9920	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1D	-22.545	0.306	-1.006	1	0.7721	0.9719	0.9969	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1E	-6.455	-0.303	-0.474	1	0.7721	0.9920	0.9977	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1F	-6.455	-0.303	-1.006	1	0.7721	0.9920	0.9991	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1G	-6.455	0.306	-0.474	1	0.7721	0.9920	0.9977	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1H	-6.455	0.306	-1.006	1	0.7721	0.9920	0.9991	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1I	-23.526	-0.178	-0.480	1	0.7721	0.9707	0.9919	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1J	-23.526	-0.178	-1.000	1	0.7721	0.9707	0.9968	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1K	-23.526	0.182	-0.480	1	0.7721	0.9707	0.9919	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1L	-23.526	0.182	-1.000	1	0.7721	0.9707	0.9968	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1M	-5.474	-0.178	-0.480	1	0.7721	0.9932	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1N	-5.474	-0.178	-1.000	1	0.7721	0.9932	0.9992	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1O	-5.474	0.182	-0.480	1	0.7721	0.9932	0.9981	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1P	-5.474	0.182	-1.000	1	0.7721	0.9932	0.9992	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1Q	-38.944	-0.122	0.332	1	0.7721	0.9515	1.0003	--	--	0.06	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1R	-38.944	-0.122	-1.495	1	0.7721	0.9515	0.9966	--	--	0.06	--	0.10	Snell. 'zx'= 38
1S	-38.944	0.125	0.332	1	0.7721	0.9515	1.0003	--	--	0.06	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1T	-38.944	0.125	-1.495	1	0.7721	0.9515	0.9966	--	--	0.06	--	0.10	Snell. 'zx'= 38
2	-42.200	0.002	-2.513	1	0.7721	1.0046	0.9872	--	--	0.06	--	0.13	Snell. 'zx'= 38
7	-36.920	0.002	-2.156	1	0.7721	1.0036	0.9891	--	--	0.05	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
8	-45.760	0.003	-2.724	1	0.7721	1.0044	0.9859	--	--	0.07	--	0.14	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 60 NI 4676 NF 4677 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy	Fz	Mx ----- kN*m	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-14.685	-0.024	0.534	0.000	0.419	0.109	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-14.685	0.269	0.534	0.000	0.419	-0.152	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-14.685	-0.024	-0.529	0.000	-0.412	0.109	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-14.685	0.269	-0.529	0.000	-0.412	-0.152	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-2.257	-0.024	0.534	0.000	0.419	0.109	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	-2.257	0.269	0.534	0.000	0.419	-0.152	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-2.257	-0.024	-0.529	0.000	-0.412	0.109	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	-2.257	0.269	-0.529	0.000	-0.412	-0.152	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-14.301	0.003	0.645	0.000	0.506	0.087	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-14.301	0.242	0.645	0.000	0.506	-0.130	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-14.301	0.003	-0.640	0.000	-0.499	0.087	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-14.301	0.242	-0.640	0.000	-0.499	-0.130	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-2.641	0.003	0.645	0.000	0.506	0.087	1	0.00	0.00	0.03	

1N	0	-2.641	0.242	0.645	0.000	0.506	-0.130	1	0.00	0.00	0.03
1O	0	-2.641	0.003	-0.640	0.000	-0.499	0.087	1	0.00	0.00	0.03
1P	0	-2.641	0.242	-0.640	0.000	-0.499	-0.130	1	0.00	0.00	0.03
1Q	0	-26.258	0.019	0.324	0.000	0.233	0.047	1	0.00	0.03	0.04
1R	0	-26.258	0.226	0.324	0.000	0.233	-0.090	1	0.00	0.03	0.04
1S	0	-26.258	0.019	-0.319	0.000	-0.225	0.047	1	0.00	0.03	0.04
1T	0	-26.258	0.226	-0.319	0.000	-0.225	-0.090	1	0.00	0.03	0.04
1U	0	9.316	0.019	0.324	0.000	0.233	0.047	1	0.00	0.01	0.02
1V	0	9.316	0.226	0.324	0.000	0.233	-0.090	1	0.00	0.01	0.03
1W	0	9.316	0.019	-0.319	0.000	-0.225	0.047	1	0.00	0.01	0.02
1X	0	9.316	0.226	-0.319	0.000	-0.225	-0.090	1	0.00	0.01	0.02
2	0	-22.900	0.114	0.007	0.000	0.011	-0.046	1	0.00	0.03	0.03
7	0	-20.110	0.125	0.006	0.000	0.009	-0.042	1	0.00	0.02	0.02
8	0	-24.370	0.109	0.007	0.000	0.011	-0.049	1	0.00	0.03	0.03
1A	10	-14.695	-0.048	0.534	0.000	0.365	0.106	1	0.00	0.02	0.04
1B	10	-14.695	0.245	0.534	0.000	0.365	-0.127	1	0.00	0.02	0.04
1C	10	-14.695	-0.048	-0.529	0.000	-0.359	0.106	1	0.00	0.02	0.04
1D	10	-14.695	0.245	-0.529	0.000	-0.359	-0.127	1	0.00	0.02	0.04
1E	10	-2.267	-0.048	0.534	0.000	0.365	0.106	1	0.00	0.00	0.02
1F	10	-2.267	0.245	0.534	0.000	0.365	-0.127	1	0.00	0.00	0.03
1G	10	-2.267	-0.048	-0.529	0.000	-0.359	0.106	1	0.00	0.00	0.02
1H	10	-2.267	0.245	-0.529	0.000	-0.359	-0.127	1	0.00	0.00	0.02
1I	10	-14.311	-0.021	0.645	0.000	0.441	0.086	1	0.00	0.02	0.04
1J	10	-14.311	0.218	0.645	0.000	0.441	-0.106	1	0.00	0.02	0.04
1K	10	-14.311	-0.021	-0.640	0.000	-0.434	0.086	1	0.00	0.02	0.04
1L	10	-14.311	0.218	-0.640	0.000	-0.434	-0.106	1	0.00	0.02	0.04
1M	10	-2.652	-0.021	0.645	0.000	0.441	0.086	1	0.00	0.00	0.03
1N	10	-2.652	0.218	0.645	0.000	0.441	-0.106	1	0.00	0.00	0.03
1O	10	-2.652	-0.021	-0.640	0.000	-0.434	0.086	1	0.00	0.00	0.03
1P	10	-2.652	0.218	-0.640	0.000	-0.434	-0.106	1	0.00	0.00	0.03
1Q	10	-26.269	-0.005	0.324	0.000	0.200	0.048	1	0.00	0.03	0.04
1R	10	-26.269	0.202	0.324	0.000	0.200	-0.069	1	0.00	0.03	0.04
1S	10	-26.269	-0.005	-0.319	0.000	-0.193	0.048	1	0.00	0.03	0.04
1T	10	-26.269	0.202	-0.319	0.000	-0.193	-0.069	1	0.00	0.03	0.04
1U	10	9.306	-0.005	0.324	0.000	0.200	0.048	1	0.00	0.01	0.02
1V	10	9.306	0.202	0.324	0.000	0.200	-0.069	1	0.00	0.01	0.02
1W	10	9.306	-0.005	-0.319	0.000	-0.193	0.048	1	0.00	0.01	0.02
1X	10	9.306	0.202	-0.319	0.000	-0.193	-0.069	1	0.00	0.01	0.02
2	10	-22.914	0.083	0.007	0.000	0.010	-0.036	1	0.00	0.03	0.03
7	10	-20.123	0.093	0.006	0.000	0.009	-0.031	1	0.00	0.02	0.02
8	10	-24.383	0.077	0.007	0.000	0.011	-0.039	1	0.00	0.03	0.03
1A	20	-14.706	-0.073	0.534	0.000	0.312	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1B	20	-14.706	0.221	0.534	0.000	0.312	-0.103	1	0.00	0.02	0.04
1C	20	-14.706	-0.073	-0.529	0.000	-0.305	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1D	20	-14.706	0.221	-0.529	0.000	-0.305	-0.103	1	0.00	0.02	0.04
1E	20	-2.278	-0.073	0.534	0.000	0.312	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1F	20	-2.278	0.221	0.534	0.000	0.312	-0.103	1	0.00	0.00	0.02
1G	20	-2.278	-0.073	-0.529	0.000	-0.305	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1H	20	-2.278	0.221	-0.529	0.000	-0.305	-0.103	1	0.00	0.00	0.02
1I	20	-14.321	-0.045	0.645	0.000	0.376	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1J	20	-14.321	0.194	0.645	0.000	0.376	-0.086	1	0.00	0.02	0.04
1K	20	-14.321	-0.045	-0.640	0.000	-0.370	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1L	20	-14.321	0.194	-0.640	0.000	-0.370	-0.086	1	0.00	0.02	0.04
1M	20	-2.662	-0.045	0.645	0.000	0.376	0.082	1	0.00	0.00	0.03
1N	20	-2.662	0.194	0.645	0.000	0.376	-0.086	1	0.00	0.00	0.03
1O	20	-2.662	-0.045	-0.640	0.000	-0.370	0.082	1	0.00	0.00	0.02
1P	20	-2.662	0.194	-0.640	0.000	-0.370	-0.086	1	0.00	0.00	0.02
1Q	20	-26.279	-0.029	0.324	0.000	0.168	0.046	1	0.00	0.03	0.04
1R	20	-26.279	0.178	0.324	0.000	0.168	-0.050	1	0.00	0.03	0.04
1S	20	-26.279	-0.029	-0.319	0.000	-0.161	0.046	1	0.00	0.03	0.04
1T	20	-26.279	0.178	-0.319	0.000	-0.161	-0.050	1	0.00	0.03	0.04
1U	20	9.296	-0.029	0.324	0.000	0.168	0.046	1	0.00	0.01	0.02
1V	20	9.296	0.178	0.324	0.000	0.168	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	9.296	-0.029	-0.319	0.000	-0.161	0.046	1	0.00	0.01	0.02
1X	20	9.296	0.178	-0.319	0.000	-0.161	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-22.928	0.051	0.007	0.000	0.010	-0.030	1	0.00	0.03	0.03
7	20	-20.136	0.062	0.006	0.000	0.008	-0.023	1	0.00	0.02	0.02
8	20	-24.396	0.046	0.007	0.000	0.010	-0.033	1	0.00	0.03	0.03
1A	30	-14.716	-0.097	0.534	0.000	0.258	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1B	30	-14.716	0.197	0.534	0.000	0.258	-0.082	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-14.716	-0.097	-0.529	0.000	-0.252	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1D	30	-14.716	0.197	-0.529	0.000	-0.252	-0.082	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-2.288	-0.097	0.534	0.000	0.258	0.091	1	0.00	0.00	0.02
1F	30	-2.288	0.197	0.534	0.000	0.258	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-2.288	-0.097	-0.529	0.000	-0.252	0.091	1	0.00	0.00	0.02
1H	30	-2.288	0.197	-0.529	0.000	-0.252	-0.082	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-14.332	-0.070	0.645	0.000	0.312	0.076	1	0.00	0.02	0.03
1J	30	-14.332	0.170	0.645	0.000	0.312	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-14.332	-0.070	-0.640	0.000	-0.306	0.076	1	0.00	0.02	0.03
1L	30	-14.332	0.170	-0.640	0.000	-0.306	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.672	-0.070	0.645	0.000	0.312	0.076	1	0.00	0.00	0.02
1N	30	-2.672	0.170	0.645	0.000	0.312	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-2.672	-0.070	-0.640	0.000	-0.306	0.076	1	0.00	0.00	0.02
1P	30	-2.672	0.170	-0.640	0.000	-0.306	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-26.289	-0.053	0.324	0.000	0.135	0.042	1	0.00	0.03	0.04
1R	30	-26.289	0.154	0.324	0.000	0.135	-0.033	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-26.289	-0.053	-0.319	0.000	-0.129	0.042	1	0.00	0.03	0.04
1T	30	-26.289	0.154	-0.319	0.000	-0.129	-0.033	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	9.285	-0.053	0.324	0.000	0.135	0.042	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	9.285	0.154	0.324	0.000	0.135	-0.033	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.285	-0.053	-0.319	0.000	-0.129	0.042	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	9.285	0.154	-0.319	0.000	-0.129	-0.033	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-22.942	0.020	0.007	0.000	0.009	-0.026	1	0.00	0.03	0.03
7	30	-20.149	0.031	0.006	0.000	0.008	-0.019	1	0.00	0.02	0.02
8	30	-24.409	0.015	0.007	0.000	0.009	-0.030	1	0.00	0.03	0.03

1A	40	-14.726	-0.121	0.534	0.000	0.205	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1B	40	-14.726	0.173	0.534	0.000	0.205	-0.064	1	0.00	0.02	0.03
1C	40	-14.726	-0.121	-0.529	0.000	-0.199	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1D	40	-14.726	0.173	-0.529	0.000	-0.199	-0.064	1	0.00	0.02	0.03
1E	40	-2.298	-0.121	0.534	0.000	0.205	0.080	1	0.00	0.00	0.02
1F	40	-2.298	0.173	0.534	0.000	0.205	-0.064	1	0.00	0.00	0.02
1G	40	-2.298	-0.121	-0.529	0.000	-0.199	0.080	1	0.00	0.00	0.02
1H	40	-2.298	0.173	-0.529	0.000	-0.199	-0.064	1	0.00	0.00	0.01
1I	40	-14.342	-0.094	0.645	0.000	0.247	0.068	1	0.00	0.02	0.03
1J	40	-14.342	0.146	0.645	0.000	0.247	-0.051	1	0.00	0.02	0.03
1K	40	-14.342	-0.094	-0.640	0.000	-0.241	0.068	1	0.00	0.02	0.03
1L	40	-14.342	0.146	-0.640	0.000	-0.241	-0.051	1	0.00	0.02	0.03
1M	40	-2.682	-0.094	0.645	0.000	0.247	0.068	1	0.00	0.00	0.02
1N	40	-2.682	0.146	0.645	0.000	0.247	-0.051	1	0.00	0.00	0.02
1O	40	-2.682	-0.094	-0.640	0.000	-0.241	0.068	1	0.00	0.00	0.02
1P	40	-2.682	0.146	-0.640	0.000	-0.241	-0.051	1	0.00	0.00	0.02
1Q	40	-26.300	-0.078	0.324	0.000	0.103	0.035	1	0.00	0.03	0.04
1R	40	-26.300	0.130	0.324	0.000	0.103	-0.019	1	0.00	0.03	0.04
1S	40	-26.300	-0.078	-0.319	0.000	-0.097	0.035	1	0.00	0.03	0.04
1T	40	-26.300	0.130	-0.319	0.000	-0.097	-0.019	1	0.00	0.03	0.04
1U	40	9.275	-0.078	0.324	0.000	0.103	0.035	1	0.00	0.01	0.02
1V	40	9.275	0.130	0.324	0.000	0.103	-0.019	1	0.00	0.01	0.02
1W	40	9.275	-0.078	-0.319	0.000	-0.097	0.035	1	0.00	0.01	0.02
1X	40	9.275	0.130	-0.319	0.000	-0.097	-0.019	1	0.00	0.01	0.02
2	40	-22.956	-0.011	0.007	0.000	0.008	-0.025	1	0.00	0.03	0.03
7	40	-20.162	-0.001	0.006	0.000	0.007	-0.017	1	0.00	0.02	0.02
8	40	-24.422	-0.017	0.007	0.000	0.008	-0.030	1	0.00	0.03	0.03
1A	50	-14.736	-0.145	0.534	0.000	0.151	0.067	1	0.00	0.02	0.03
1B	50	-14.736	0.149	0.534	0.000	0.151	-0.047	1	0.00	0.02	0.03
1C	50	-14.736	-0.145	-0.529	0.000	-0.146	0.067	1	0.00	0.02	0.03
1D	50	-14.736	0.149	-0.529	0.000	-0.146	-0.047	1	0.00	0.02	0.03
1E	50	-2.309	-0.145	0.534	0.000	0.151	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1F	50	-2.309	0.149	0.534	0.000	0.151	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1G	50	-2.309	-0.145	-0.529	0.000	-0.146	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1H	50	-2.309	0.149	-0.529	0.000	-0.146	-0.047	1	0.00	0.00	0.01
1I	50	-14.352	-0.118	0.645	0.000	0.182	0.057	1	0.00	0.02	0.03
1J	50	-14.352	0.122	0.645	0.000	0.182	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1K	50	-14.352	-0.118	-0.640	0.000	-0.177	0.057	1	0.00	0.02	0.03
1L	50	-14.352	0.122	-0.640	0.000	-0.177	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1M	50	-2.693	-0.118	0.645	0.000	0.182	0.057	1	0.00	0.00	0.01
1N	50	-2.693	0.122	0.645	0.000	0.182	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1O	50	-2.693	-0.118	-0.640	0.000	-0.177	0.057	1	0.00	0.00	0.01
1P	50	-2.693	0.122	-0.640	0.000	-0.177	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1Q	50	-26.310	-0.102	0.324	0.000	0.070	0.026	1	0.00	0.03	0.03
1R	50	-26.310	0.106	0.324	0.000	0.070	-0.007	1	0.00	0.03	0.03
1S	50	-26.310	-0.102	-0.319	0.000	-0.065	0.026	1	0.00	0.03	0.03
1T	50	-26.310	0.106	-0.319	0.000	-0.065	-0.007	1	0.00	0.03	0.03
1U	50	9.265	-0.102	0.324	0.000	0.070	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1V	50	9.265	0.106	0.324	0.000	0.070	-0.007	1	0.00	0.01	0.01
1W	50	9.265	-0.102	-0.319	0.000	-0.065	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1X	50	9.265	0.106	-0.319	0.000	-0.065	-0.007	1	0.00	0.01	0.01
2	50	-22.970	-0.043	0.007	0.000	0.008	-0.028	1	0.00	0.03	0.03
7	50	-20.175	-0.032	0.006	0.000	0.006	-0.019	1	0.00	0.02	0.02
8	50	-24.435	-0.048	0.007	0.000	0.008	-0.033	1	0.00	0.03	0.03
1A	60	-14.747	-0.169	0.534	0.000	0.097	0.051	1	0.00	0.02	0.02
1B	60	-14.747	0.125	0.534	0.000	0.097	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
1C	60	-14.747	-0.169	-0.529	0.000	-0.093	0.051	1	0.00	0.02	0.02
1D	60	-14.747	0.125	-0.529	0.000	-0.093	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
1E	60	-2.319	-0.169	0.534	0.000	0.097	0.051	1	0.00	0.00	0.01
1F	60	-2.319	0.125	0.534	0.000	0.097	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1G	60	-2.319	-0.169	-0.529	0.000	-0.093	0.051	1	0.00	0.00	0.01
1H	60	-2.319	0.125	-0.529	0.000	-0.093	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1I	60	-14.363	-0.142	0.645	0.000	0.117	0.044	1	0.00	0.02	0.02
1J	60	-14.363	0.098	0.645	0.000	0.117	-0.027	1	0.00	0.02	0.02
1K	60	-14.363	-0.142	-0.640	0.000	-0.112	0.044	1	0.00	0.02	0.02
1L	60	-14.363	0.098	-0.640	0.000	-0.112	-0.027	1	0.00	0.02	0.02
1M	60	-2.703	-0.142	0.645	0.000	0.117	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1N	60	-2.703	0.098	0.645	0.000	0.117	-0.027	1	0.00	0.00	0.01
1O	60	-2.703	-0.142	-0.640	0.000	-0.112	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1P	60	-2.703	0.098	-0.640	0.000	-0.112	-0.027	1	0.00	0.00	0.01
1Q	60	-26.320	-0.126	0.324	0.000	0.037	0.015	1	0.00	0.03	0.03
1R	60	-26.320	0.082	0.324	0.000	0.037	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1S	60	-26.320	-0.126	-0.319	0.000	-0.033	0.015	1	0.00	0.03	0.03
1T	60	-26.320	0.082	-0.319	0.000	-0.033	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1U	60	9.255	-0.126	0.324	0.000	0.037	0.015	1	0.00	0.01	0.01
1V	60	9.255	0.082	0.324	0.000	0.037	0.002	1	0.00	0.01	0.01
1W	60	9.255	-0.126	-0.319	0.000	-0.033	0.015	1	0.00	0.01	0.01
1X	60	9.255	0.082	-0.319	0.000	-0.033	0.002	1	0.00	0.01	0.01
2	60	-22.984	-0.074	0.007	0.000	0.007	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
7	60	-20.188	-0.063	0.006	0.000	0.006	-0.023	1	0.00	0.02	0.02
8	60	-24.448	-0.079	0.007	0.000	0.007	-0.040	1	0.00	0.03	0.03
1A	70	-14.757	-0.193	0.534	0.000	0.044	0.033	1	0.00	0.02	0.02
1B	70	-14.757	0.101	0.534	0.000	0.044	-0.022	1	0.00	0.02	0.02
1C	70	-14.757	-0.193	-0.529	0.000	-0.040	0.033	1	0.00	0.02	0.02
1D	70	-14.757	0.101	-0.529	0.000	-0.040	-0.022	1	0.00	0.02	0.02
1E	70	-2.329	-0.193	0.534	0.000	0.044	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1F	70	-2.329	0.101	0.534	0.000	0.044	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1G	70	-2.329	-0.193	-0.529	0.000	-0.040	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1H	70	-2.329	0.101	-0.529	0.000	-0.040	-0.022	1	0.00	0.00	0.01
1I	70	-14.373	-0.166	0.645	0.000	0.052	0.028	1	0.00	0.02	0.02
1J	70	-14.373	0.074	0.645	0.000	0.052	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
1K	70	-14.373	-0.166	-0.640	0.000	-0.048	0.028	1	0.00	0.02	0.02
1L	70	-14.373	0.074	-0.640	0.000	-0.048	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
1M	70	-2.713	-0.166	0.645	0.000	0.052	0.028	1	0.00	0.00	0.01

1N	70	-2.713	0.074	0.645	0.000	0.052	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1O	70	-2.713	-0.166	-0.640	0.000	-0.048	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1P	70	-2.713	0.074	-0.640	0.000	-0.048	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1Q	70	-26.330	-0.150	0.324	0.000	0.005	0.001	1	0.00	0.03	0.03
1R	70	-26.330	0.058	0.324	0.000	0.005	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1S	70	-26.330	-0.150	-0.319	0.000	-0.001	0.001	1	0.00	0.03	0.03
1T	70	-26.330	0.058	-0.319	0.000	-0.001	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1U	70	9.244	-0.150	0.324	0.000	0.005	0.001	1	0.00	0.01	0.01
1V	70	9.244	0.058	0.324	0.000	0.005	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1W	70	9.244	-0.150	-0.319	0.000	-0.001	0.001	1	0.00	0.01	0.01
1X	70	9.244	0.058	-0.319	0.000	-0.001	0.009	1	0.00	0.01	0.01
2	70	-22.998	-0.105	0.007	0.000	0.006	-0.043	1	0.00	0.03	0.03
7	70	-20.201	-0.095	0.006	0.000	0.005	-0.031	1	0.00	0.02	0.02
8	70	-24.461	-0.110	0.007	0.000	0.006	-0.049	1	0.00	0.03	0.03
1A	80	-14.767	-0.217	0.534	0.000	-0.010	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1B	80	-14.767	0.077	0.534	0.000	-0.010	-0.013	1	0.00	0.02	0.02
1C	80	-14.767	-0.217	-0.529	0.000	0.013	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1D	80	-14.767	0.077	-0.529	0.000	0.013	-0.013	1	0.00	0.02	0.02
1E	80	-2.339	-0.217	0.534	0.000	-0.010	0.012	1	0.00	0.00	0.00
1F	80	-2.339	0.077	0.534	0.000	-0.010	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1G	80	-2.339	-0.217	-0.529	0.000	0.013	0.012	1	0.00	0.00	0.00
1H	80	-2.339	0.077	-0.529	0.000	0.013	-0.013	1	0.00	0.00	0.00
1I	80	-14.383	-0.190	0.645	0.000	-0.013	0.010	1	0.00	0.02	0.02
1J	80	-14.383	0.050	0.645	0.000	-0.013	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1K	80	-14.383	-0.190	-0.640	0.000	0.016	0.010	1	0.00	0.02	0.02
1L	80	-14.383	0.050	-0.640	0.000	0.016	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1M	80	-2.724	-0.190	0.645	0.000	-0.013	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1N	80	-2.724	0.050	0.645	0.000	-0.013	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1O	80	-2.724	-0.190	-0.640	0.000	0.016	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1P	80	-2.724	0.050	-0.640	0.000	0.016	-0.011	1	0.00	0.00	0.00
1Q	80	-26.341	-0.174	0.324	0.000	-0.028	-0.015	1	0.00	0.03	0.03
1R	80	-26.341	0.033	0.324	0.000	-0.028	0.014	1	0.00	0.03	0.03
1S	80	-26.341	-0.174	-0.319	0.000	0.031	-0.015	1	0.00	0.03	0.03
1T	80	-26.341	0.033	-0.319	0.000	0.031	0.014	1	0.00	0.03	0.03
1U	80	9.234	-0.174	0.324	0.000	-0.028	-0.015	1	0.00	0.01	0.01
1V	80	9.234	0.033	0.324	0.000	-0.028	0.014	1	0.00	0.01	0.01
1W	80	9.234	-0.174	-0.319	0.000	0.031	-0.015	1	0.00	0.01	0.01
1X	80	9.234	0.033	-0.319	0.000	0.031	0.014	1	0.00	0.01	0.01
2	80	-23.012	-0.136	0.007	0.000	0.005	-0.055	1	0.00	0.03	0.03
7	80	-20.214	-0.126	0.006	0.000	0.005	-0.042	1	0.00	0.02	0.02
8	80	-24.474	-0.142	0.007	0.000	0.005	-0.062	1	0.00	0.03	0.03
1A	90	-14.778	-0.241	0.534	0.000	-0.063	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1B	90	-14.778	0.053	0.534	0.000	-0.063	-0.007	1	0.00	0.02	0.02
1C	90	-14.778	-0.241	-0.529	0.000	0.067	-0.011	1	0.00	0.02	0.02
1D	90	-14.778	0.053	-0.529	0.000	0.067	-0.007	1	0.00	0.02	0.02
1E	90	-2.350	-0.241	0.534	0.000	-0.063	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1F	90	-2.350	0.053	0.534	0.000	-0.063	-0.007	1	0.00	0.00	0.01
1G	90	-2.350	-0.241	-0.529	0.000	0.067	-0.011	1	0.00	0.00	0.01
1H	90	-2.350	0.053	-0.529	0.000	0.067	-0.007	1	0.00	0.00	0.01
1I	90	-14.393	-0.214	0.645	0.000	-0.078	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1J	90	-14.393	0.025	0.645	0.000	-0.078	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1K	90	-14.393	-0.214	-0.640	0.000	0.081	-0.010	1	0.00	0.02	0.02
1L	90	-14.393	0.025	-0.640	0.000	0.081	-0.008	1	0.00	0.02	0.02
1M	90	-2.734	-0.214	0.645	0.000	-0.078	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1N	90	-2.734	0.025	0.645	0.000	-0.078	-0.008	1	0.00	0.00	0.01
1O	90	-2.734	-0.214	-0.640	0.000	0.081	-0.010	1	0.00	0.00	0.01
1P	90	-2.734	0.025	-0.640	0.000	0.081	-0.008	1	0.00	0.00	0.01
1Q	90	-26.351	-0.198	0.324	0.000	-0.060	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
1R	90	-26.351	0.009	0.324	0.000	-0.060	0.016	1	0.00	0.03	0.03
1S	90	-26.351	-0.198	-0.319	0.000	0.063	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
1T	90	-26.351	0.009	-0.319	0.000	0.063	0.016	1	0.00	0.03	0.03
1U	90	9.224	-0.198	0.324	0.000	-0.060	-0.034	1	0.00	0.01	0.01
1V	90	9.224	0.009	0.324	0.000	-0.060	0.016	1	0.00	0.01	0.01
1W	90	9.224	-0.198	-0.319	0.000	0.063	-0.034	1	0.00	0.01	0.01
1X	90	9.224	0.009	-0.319	0.000	0.063	0.016	1	0.00	0.01	0.01
2	90	-23.026	-0.168	0.007	0.000	0.005	-0.070	1	0.00	0.03	0.03
7	90	-20.227	-0.157	0.006	0.000	0.004	-0.057	1	0.00	0.02	0.02
8	90	-24.487	-0.173	0.007	0.000	0.005	-0.078	1	0.00	0.03	0.03
1A	100	-14.788	-0.265	0.534	0.000	-0.117	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
1B	100	-14.788	0.028	0.534	0.000	-0.117	-0.003	1	0.00	0.02	0.02
1C	100	-14.788	-0.265	-0.529	0.000	0.120	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
1D	100	-14.788	0.028	-0.529	0.000	0.120	-0.003	1	0.00	0.02	0.02
1E	100	-2.360	-0.265	0.534	0.000	-0.117	-0.036	1	0.00	0.00	0.01
1F	100	-2.360	0.028	0.534	0.000	-0.117	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
1G	100	-2.360	-0.265	-0.529	0.000	0.120	-0.036	1	0.00	0.00	0.01
1H	100	-2.360	0.028	-0.529	0.000	0.120	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
1I	100	-14.404	-0.238	0.645	0.000	-0.143	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1J	100	-14.404	0.001	0.645	0.000	-0.143	-0.006	1	0.00	0.02	0.02
1K	100	-14.404	-0.238	-0.640	0.000	0.145	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1L	100	-14.404	0.001	-0.640	0.000	0.145	-0.006	1	0.00	0.02	0.02
1M	100	-2.744	-0.238	0.645	0.000	-0.143	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1N	100	-2.744	0.001	0.645	0.000	-0.143	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1O	100	-2.744	-0.238	-0.640	0.000	0.145	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1P	100	-2.744	0.001	-0.640	0.000	0.145	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1Q	100	-26.361	-0.222	0.324	0.000	-0.093	-0.055	1	0.00	0.03	0.04
1R	100	-26.361	-0.015	0.324	0.000	-0.093	0.016	1	0.00	0.03	0.03
1S	100	-26.361	-0.222	-0.319	0.000	0.095	-0.055	1	0.00	0.03	0.04
1T	100	-26.361	-0.015	-0.319	0.000	0.095	0.016	1	0.00	0.03	0.04
1U	100	9.213	-0.222	0.324	0.000	-0.093	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1V	100	9.213	-0.015	0.324	0.000	-0.093	0.016	1	0.00	0.01	0.02
1W	100	9.213	-0.222	-0.319	0.000	0.095	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1X	100	9.213	-0.015	-0.319	0.000	0.095	0.016	1	0.00	0.01	0.02
2	100	-23.040	-0.199	0.007	0.000	0.004	-0.089	1	0.00	0.03	0.03
7	100	-20.240	-0.189	0.006	0.000	0.003	-0.074	1	0.00	0.02	0.02
8	100	-24.500	-0.204	0.007	0.000	0.004	-0.096	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	---	---	---										
	kN	kN*m	kN*m										
1A	-14.788	0.419	0.109	1	0.7721	0.9835	0.9986	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1B	-14.788	0.419	-0.152	1	0.7721	0.9835	1.0007	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1C	-14.788	-0.412	0.109	1	0.7721	0.9833	0.9986	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1D	-14.788	-0.412	-0.152	1	0.7721	0.9833	1.0007	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1E	-2.360	0.419	0.109	1	0.7721	0.9974	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1F	-2.360	0.419	-0.152	1	0.7721	0.9974	1.0001	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1G	-2.360	-0.412	0.109	1	0.7721	0.9973	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1H	-2.360	-0.412	-0.152	1	0.7721	0.9973	1.0001	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1I	-14.404	0.506	0.087	1	0.7721	0.9839	0.9989	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1J	-14.404	0.506	-0.130	1	0.7721	0.9839	1.0012	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1K	-14.404	-0.499	0.087	1	0.7721	0.9837	0.9989	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1L	-14.404	-0.499	-0.130	1	0.7721	0.9837	1.0012	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1M	-2.744	0.506	0.087	1	0.7721	0.9969	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1N	-2.744	0.506	-0.130	1	0.7721	0.9969	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1O	-2.744	-0.499	0.087	1	0.7721	0.9969	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1P	-2.744	-0.499	-0.130	1	0.7721	0.9969	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1Q	-26.361	0.233	-0.055	1	0.7721	0.9671	0.9943	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1R	-26.361	0.233	-0.090	1	0.7721	0.9671	1.0006	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1S	-26.361	-0.225	-0.055	1	0.7721	0.9671	0.9943	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1T	-26.361	-0.225	-0.090	1	0.7721	0.9671	1.0006	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
2	-23.040	0.011	-0.089	1	0.7721	0.9920	1.0066	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
7	-20.240	0.009	-0.074	1	0.7721	0.9929	1.0063	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
8	-24.500	0.011	-0.096	1	0.7721	0.9914	1.0068	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 61 NI 4677 NF 4621 Lungh. 30.2 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	---	---	---	---	---	---	---					
	cm	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m					
1A	0	-15.092	-0.790	0.427	0.000	0.120	-0.003	1	0.00	0.02	0.02	
1B	0	-15.092	-0.161	0.427	0.000	0.120	-0.036	1	0.00	0.02	0.02	
1C	0	-15.092	-0.790	-0.422	0.000	-0.117	-0.003	1	0.00	0.02	0.02	
1D	0	-15.092	-0.161	-0.422	0.000	-0.117	-0.036	1	0.00	0.02	0.02	
1E	0	-2.362	-0.790	0.427	0.000	0.120	-0.003	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-2.362	-0.161	0.427	0.000	0.120	-0.036	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-2.362	-0.790	-0.422	0.000	-0.117	-0.003	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-2.362	-0.161	-0.422	0.000	-0.117	-0.036	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-14.694	-0.756	0.518	0.000	0.145	-0.006	1	0.00	0.02	0.02	
1J	0	-14.694	-0.195	0.518	0.000	0.145	-0.033	1	0.00	0.02	0.03	
1K	0	-14.694	-0.756	-0.513	0.000	-0.143	-0.006	1	0.00	0.02	0.02	
1L	0	-14.694	-0.195	-0.513	0.000	-0.143	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1M	0	-2.760	-0.756	0.518	0.000	0.145	-0.006	1	0.00	0.00	0.01	
1N	0	-2.760	-0.195	0.518	0.000	0.145	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1O	0	-2.760	-0.756	-0.513	0.000	-0.143	-0.006	1	0.00	0.00	0.01	
1P	0	-2.760	-0.195	-0.513	0.000	-0.143	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	0	-26.727	-1.033	0.243	0.000	0.095	0.016	1	0.00	0.03	0.04	
1R	0	-26.727	0.082	0.243	0.000	0.095	-0.055	1	0.00	0.03	0.04	
1S	0	-26.727	-1.033	-0.238	0.000	-0.093	0.016	1	0.00	0.03	0.04	
1T	0	-26.727	0.082	-0.238	0.000	-0.093	-0.055	1	0.00	0.03	0.04	
1U	0	9.273	-1.033	0.243	0.000	0.095	0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	9.273	0.082	0.243	0.000	0.095	-0.055	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	9.273	-1.033	-0.238	0.000	-0.093	0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	9.273	0.082	-0.238	0.000	-0.093	-0.055	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-23.800	-1.981	0.007	0.000	0.004	-0.089	1	0.01	0.03	0.03	
7	0	-20.870	-1.668	0.006	0.000	0.003	-0.074	1	0.01	0.02	0.03	
8	0	-25.340	-2.173	0.008	0.000	0.004	-0.096	1	0.01	0.03	0.03	
1A	3	-15.095	-0.797	0.427	0.000	0.132	-0.028	1	0.00	0.02	0.02	
1B	3	-15.095	-0.168	0.427	0.000	0.132	-0.040	1	0.00	0.02	0.03	
1C	3	-15.095	-0.797	-0.422	0.000	-0.130	-0.028	1	0.00	0.02	0.02	
1D	3	-15.095	-0.168	-0.422	0.000	-0.130	-0.040	1	0.00	0.02	0.02	
1E	3	-2.365	-0.797	0.427	0.000	0.132	-0.028	1	0.00	0.00	0.01	
1F	3	-2.365	-0.168	0.427	0.000	0.132	-0.040	1	0.00	0.00	0.01	
1G	3	-2.365	-0.797	-0.422	0.000	-0.130	-0.028	1	0.00	0.00	0.01	
1H	3	-2.365	-0.168	-0.422	0.000	-0.130	-0.040	1	0.00	0.00	0.01	
1I	3	-14.697	-0.764	0.518	0.000	0.160	-0.030	1	0.00	0.02	0.03	
1J	3	-14.697	-0.202	0.518	0.000	0.160	-0.038	1	0.00	0.02	0.03	
1K	3	-14.697	-0.764	-0.513	0.000	-0.158	-0.030	1	0.00	0.02	0.03	
1L	3	-14.697	-0.202	-0.513	0.000	-0.158	-0.038	1	0.00	0.02	0.03	
1M	3	-2.763	-0.764	0.518	0.000	0.160	-0.030	1	0.00	0.00	0.01	
1N	3	-2.763	-0.202	0.518	0.000	0.160	-0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1O	3	-2.763	-0.764	-0.513	0.000	-0.158	-0.030	1	0.00	0.00	0.01	
1P	3	-2.763	-0.202	-0.513	0.000	-0.158	-0.038	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	3	-26.730	-1.040	0.243	0.000	0.102	-0.016	1	0.00	0.03	0.04	
1R	3	-26.730	0.074	0.243	0.000	0.102	-0.052	1	0.00	0.03	0.04	
1S	3	-26.730	-1.040	-0.238	0.000	-0.100	-0.016	1	0.00	0.03	0.04	
1T	3	-26.730	0.074	-0.238	0.000	-0.100	-0.052	1	0.00	0.03	0.04	
1U	3	9.270	-1.040	0.243	0.000	0.102	-0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1V	3	9.270	0.074	0.243	0.000	0.102	-0.052	1	0.00	0.01	0.02	
1W	3	9.270	-1.040	-0.238	0.000	-0.100	-0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1X	3	9.270	0.074	-0.238	0.000	-0.100	-0.052	1	0.00	0.01	0.02	

2	3	-23.804	-1.991	0.007	0.000	0.004	-0.149	1	0.01	0.03	0.03
7	3	-20.874	-1.677	0.006	0.000	0.003	-0.124	1	0.01	0.02	0.03
8	3	-25.344	-2.183	0.008	0.000	0.004	-0.162	1	0.01	0.03	0.03
1A	6	-15.098	-0.805	0.427	0.000	0.145	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1B	6	-15.098	-0.176	0.427	0.000	0.145	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1C	6	-15.098	-0.805	-0.422	0.000	-0.143	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1D	6	-15.098	-0.176	-0.422	0.000	-0.143	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1E	6	-2.368	-0.805	0.427	0.000	0.145	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1F	6	-2.368	-0.176	0.427	0.000	0.145	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1G	6	-2.368	-0.805	-0.422	0.000	-0.143	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1H	6	-2.368	-0.176	-0.422	0.000	-0.143	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1I	6	-14.700	-0.771	0.518	0.000	0.176	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1J	6	-14.700	-0.209	0.518	0.000	0.176	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1K	6	-14.700	-0.771	-0.513	0.000	-0.173	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1L	6	-14.700	-0.209	-0.513	0.000	-0.173	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1M	6	-2.766	-0.771	0.518	0.000	0.176	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1N	6	-2.766	-0.209	0.518	0.000	0.176	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1O	6	-2.766	-0.771	-0.513	0.000	-0.173	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1P	6	-2.766	-0.209	-0.513	0.000	-0.173	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1Q	6	-26.733	-1.047	0.243	0.000	0.109	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1R	6	-26.733	0.067	0.243	0.000	0.109	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1S	6	-26.733	-1.047	-0.238	0.000	-0.107	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1T	6	-26.733	0.067	-0.238	0.000	-0.107	-0.049	1	0.00	0.03	0.04
1U	6	9.267	-1.047	0.243	0.000	0.109	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1V	6	9.267	0.067	0.243	0.000	0.109	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	6	9.267	-1.047	-0.238	0.000	-0.107	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1X	6	9.267	0.067	-0.238	0.000	-0.107	-0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	6	-23.808	-2.000	0.007	0.000	0.004	-0.209	1	0.01	0.03	0.03
7	6	-20.878	-1.687	0.006	0.000	0.003	-0.175	1	0.01	0.02	0.03
8	6	-25.348	-2.192	0.008	0.000	0.004	-0.228	1	0.01	0.03	0.03
1A	9	-15.101	-0.812	0.427	0.000	0.157	-0.079	1	0.00	0.02	0.03
1B	9	-15.101	-0.183	0.427	0.000	0.157	-0.048	1	0.00	0.02	0.03
1C	9	-15.101	-0.812	-0.422	0.000	-0.155	-0.079	1	0.00	0.02	0.03
1D	9	-15.101	-0.183	-0.422	0.000	-0.155	-0.048	1	0.00	0.02	0.03
1E	9	-2.371	-0.812	0.427	0.000	0.157	-0.079	1	0.00	0.00	0.01
1F	9	-2.371	-0.183	0.427	0.000	0.157	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1G	9	-2.371	-0.812	-0.422	0.000	-0.155	-0.079	1	0.00	0.00	0.01
1H	9	-2.371	-0.183	-0.422	0.000	-0.155	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1I	9	-14.703	-0.778	0.518	0.000	0.191	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1J	9	-14.703	-0.217	0.518	0.000	0.191	-0.050	1	0.00	0.02	0.03
1K	9	-14.703	-0.778	-0.513	0.000	-0.189	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1L	9	-14.703	-0.217	-0.513	0.000	-0.189	-0.050	1	0.00	0.02	0.03
1M	9	-2.769	-0.778	0.518	0.000	0.191	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1N	9	-2.769	-0.217	0.518	0.000	0.191	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1O	9	-2.769	-0.778	-0.513	0.000	-0.189	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1P	9	-2.769	-0.217	-0.513	0.000	-0.189	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1Q	9	-26.736	-1.055	0.243	0.000	0.117	-0.080	1	0.00	0.03	0.04
1R	9	-26.736	0.060	0.243	0.000	0.117	-0.047	1	0.00	0.03	0.04
1S	9	-26.736	-1.055	-0.238	0.000	-0.114	-0.080	1	0.00	0.03	0.04
1T	9	-26.736	0.060	-0.238	0.000	-0.114	-0.047	1	0.00	0.03	0.04
1U	9	9.264	-1.055	0.243	0.000	0.117	-0.080	1	0.00	0.01	0.02
1V	9	9.264	0.060	0.243	0.000	0.117	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
1W	9	9.264	-1.055	-0.238	0.000	-0.114	-0.080	1	0.00	0.01	0.02
1X	9	9.264	0.060	-0.238	0.000	-0.114	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
2	9	-23.812	-2.010	0.007	0.000	0.003	-0.270	1	0.01	0.03	0.03
7	9	-20.882	-1.697	0.006	0.000	0.003	-0.226	1	0.01	0.02	0.03
8	9	-25.352	-2.201	0.008	0.000	0.003	-0.295	1	0.01	0.03	0.04
1A	12	-15.104	-0.819	0.427	0.000	0.170	-0.105	1	0.00	0.02	0.03
1B	12	-15.104	-0.190	0.427	0.000	0.170	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1C	12	-15.104	-0.819	-0.422	0.000	-0.168	-0.105	1	0.00	0.02	0.03
1D	12	-15.104	-0.190	-0.422	0.000	-0.168	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1E	12	-2.374	-0.819	0.427	0.000	0.170	-0.105	1	0.00	0.00	0.01
1F	12	-2.374	-0.190	0.427	0.000	0.170	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1G	12	-2.374	-0.819	-0.422	0.000	-0.168	-0.105	1	0.00	0.00	0.01
1H	12	-2.374	-0.190	-0.422	0.000	-0.168	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1I	12	-14.706	-0.786	0.518	0.000	0.206	-0.101	1	0.00	0.02	0.03
1J	12	-14.706	-0.224	0.518	0.000	0.206	-0.056	1	0.00	0.02	0.03
1K	12	-14.706	-0.786	-0.513	0.000	-0.204	-0.101	1	0.00	0.02	0.03
1L	12	-14.706	-0.224	-0.513	0.000	-0.204	-0.056	1	0.00	0.02	0.03
1M	12	-2.772	-0.786	0.518	0.000	0.206	-0.101	1	0.00	0.00	0.02
1N	12	-2.772	-0.224	0.518	0.000	0.206	-0.056	1	0.00	0.00	0.02
1O	12	-2.772	-0.786	-0.513	0.000	-0.204	-0.101	1	0.00	0.00	0.02
1P	12	-2.772	-0.224	-0.513	0.000	-0.204	-0.056	1	0.00	0.00	0.02
1Q	12	-26.739	-1.062	0.243	0.000	0.124	-0.112	1	0.00	0.03	0.04
1R	12	-26.739	0.052	0.243	0.000	0.124	-0.045	1	0.00	0.03	0.04
1S	12	-26.739	-1.062	-0.238	0.000	-0.122	-0.112	1	0.00	0.03	0.04
1T	12	-26.739	0.052	-0.238	0.000	-0.122	-0.045	1	0.00	0.03	0.04
1U	12	9.261	-1.062	0.243	0.000	0.124	-0.112	1	0.00	0.01	0.02
1V	12	9.261	0.052	0.243	0.000	0.124	-0.045	1	0.00	0.01	0.02
1W	12	9.261	-1.062	-0.238	0.000	-0.122	-0.112	1	0.00	0.01	0.02
1X	12	9.261	0.052	-0.238	0.000	-0.122	-0.045	1	0.00	0.01	0.02
2	12	-23.816	-2.019	0.007	0.000	0.003	-0.331	1	0.01	0.03	0.04
7	12	-20.886	-1.706	0.006	0.000	0.003	-0.278	1	0.01	0.02	0.03
8	12	-25.356	-2.211	0.008	0.000	0.003	-0.362	1	0.01	0.03	0.04
1A	15	-15.107	-0.827	0.427	0.000	0.183	-0.131	1	0.00	0.02	0.03
1B	15	-15.107	-0.198	0.427	0.000	0.183	-0.057	1	0.00	0.02	0.03
1C	15	-15.107	-0.827	-0.422	0.000	-0.181	-0.131	1	0.00	0.02	0.03
1D	15	-15.107	-0.198	-0.422	0.000	-0.181	-0.057	1	0.00	0.02	0.03
1E	15	-2.377	-0.827	0.427	0.000	0.183	-0.131	1	0.00	0.00	0.02
1F	15	-2.377	-0.198	0.427	0.000	0.183	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1G	15	-2.377	-0.827	-0.422	0.000	-0.181	-0.131	1	0.00	0.00	0.02
1H	15	-2.377	-0.198	-0.422	0.000	-0.181	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1I	15	-14.709	-0.793	0.518	0.000	0.222	-0.126	1	0.00	0.02	0.03
1J	15	-14.709	-0.231	0.518	0.000	0.222	-0.062	1	0.00	0.02	0.03

1K	15	-14.709	-0.793	-0.513	0.000	-0.220	-0.126	1	0.00	0.02	0.03
1L	15	-14.709	-0.231	-0.513	0.000	-0.220	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1M	15	-2.775	-0.793	0.518	0.000	0.222	-0.126	1	0.00	0.00	0.02
1N	15	-2.775	-0.231	0.518	0.000	0.222	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1O	15	-2.775	-0.793	-0.513	0.000	-0.220	-0.126	1	0.00	0.00	0.02
1P	15	-2.775	-0.231	-0.513	0.000	-0.220	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1Q	15	-26.742	-1.069	0.243	0.000	0.131	-0.145	1	0.00	0.03	0.04
1R	15	-26.742	0.045	0.243	0.000	0.131	-0.043	1	0.00	0.03	0.04
1S	15	-26.742	-1.069	-0.238	0.000	-0.129	-0.145	1	0.00	0.03	0.04
1T	15	-26.742	0.045	-0.238	0.000	-0.129	-0.043	1	0.00	0.03	0.04
1U	15	9.258	-1.069	0.243	0.000	0.131	-0.145	1	0.00	0.01	0.02
1V	15	9.258	0.045	0.243	0.000	0.131	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1W	15	9.258	-1.069	-0.238	0.000	-0.129	-0.145	1	0.00	0.01	0.02
1X	15	9.258	0.045	-0.238	0.000	-0.129	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
2	15	-23.820	-2.029	0.007	0.000	0.003	-0.392	1	0.01	0.03	0.04
7	15	-20.890	-1.715	0.006	0.000	0.002	-0.330	1	0.01	0.02	0.03
8	15	-25.360	-2.220	0.008	0.000	0.003	-0.429	1	0.01	0.03	0.04
1A	18	-15.110	-0.834	0.427	0.000	0.195	-0.158	1	0.00	0.02	0.03
1B	18	-15.110	-0.205	0.427	0.000	0.195	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1C	18	-15.110	-0.834	-0.422	0.000	-0.194	-0.158	1	0.00	0.02	0.03
1D	18	-15.110	-0.205	-0.422	0.000	-0.194	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1E	18	-2.380	-0.834	0.427	0.000	0.195	-0.158	1	0.00	0.00	0.02
1F	18	-2.380	-0.205	0.427	0.000	0.195	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1G	18	-2.380	-0.834	-0.422	0.000	-0.194	-0.158	1	0.00	0.00	0.02
1H	18	-2.380	-0.205	-0.422	0.000	-0.194	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1I	18	-14.712	-0.800	0.518	0.000	0.237	-0.150	1	0.00	0.02	0.03
1J	18	-14.712	-0.239	0.518	0.000	0.237	-0.069	1	0.00	0.02	0.03
1K	18	-14.712	-0.800	-0.513	0.000	-0.235	-0.150	1	0.00	0.02	0.03
1L	18	-14.712	-0.239	-0.513	0.000	-0.235	-0.069	1	0.00	0.02	0.03
1M	18	-2.778	-0.800	0.518	0.000	0.237	-0.150	1	0.00	0.00	0.02
1N	18	-2.778	-0.239	0.518	0.000	0.237	-0.069	1	0.00	0.00	0.02
1O	18	-2.778	-0.800	-0.513	0.000	-0.235	-0.150	1	0.00	0.00	0.02
1P	18	-2.778	-0.239	-0.513	0.000	-0.235	-0.069	1	0.00	0.00	0.02
1Q	18	-26.745	-1.077	0.243	0.000	0.138	-0.178	1	0.00	0.03	0.04
1R	18	-26.745	0.038	0.243	0.000	0.138	-0.041	1	0.00	0.03	0.04
1S	18	-26.745	-1.077	-0.238	0.000	-0.136	-0.178	1	0.00	0.03	0.04
1T	18	-26.745	0.038	-0.238	0.000	-0.136	-0.041	1	0.00	0.03	0.04
1U	18	9.255	-1.077	0.243	0.000	0.138	-0.178	1	0.00	0.01	0.02
1V	18	9.255	0.038	0.243	0.000	0.138	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
1W	18	9.255	-1.077	-0.238	0.000	-0.136	-0.178	1	0.00	0.01	0.02
1X	18	9.255	0.038	-0.238	0.000	-0.136	-0.041	1	0.00	0.01	0.02
2	18	-23.824	-2.039	0.007	0.000	0.003	-0.453	1	0.01	0.03	0.04
7	18	-20.894	-1.725	0.006	0.000	0.002	-0.382	1	0.01	0.02	0.03
8	18	-25.364	-2.230	0.008	0.000	0.003	-0.496	1	0.01	0.03	0.04
1A	21	-15.113	-0.841	0.427	0.000	0.208	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
1B	21	-15.113	-0.212	0.427	0.000	0.208	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1C	21	-15.113	-0.841	-0.422	0.000	-0.206	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
1D	21	-15.113	-0.212	-0.422	0.000	-0.206	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1E	21	-2.383	-0.841	0.427	0.000	0.208	-0.184	1	0.00	0.00	0.02
1F	21	-2.383	-0.212	0.427	0.000	0.208	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-2.383	-0.841	-0.422	0.000	-0.206	-0.184	1	0.00	0.00	0.02
1H	21	-2.383	-0.212	-0.422	0.000	-0.206	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-14.715	-0.808	0.518	0.000	0.252	-0.175	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-14.715	-0.246	0.518	0.000	0.252	-0.076	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-14.715	-0.808	-0.513	0.000	-0.251	-0.175	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-14.715	-0.246	-0.513	0.000	-0.251	-0.076	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-2.781	-0.808	0.518	0.000	0.252	-0.175	1	0.00	0.00	0.02
1N	21	-2.781	-0.246	0.518	0.000	0.252	-0.076	1	0.00	0.00	0.02
1O	21	-2.781	-0.808	-0.513	0.000	-0.251	-0.175	1	0.00	0.00	0.02
1P	21	-2.781	-0.246	-0.513	0.000	-0.251	-0.076	1	0.00	0.00	0.02
1Q	21	-26.748	-1.084	0.243	0.000	0.145	-0.211	1	0.00	0.03	0.04
1R	21	-26.748	0.030	0.243	0.000	0.145	-0.040	1	0.00	0.03	0.04
1S	21	-26.748	-1.084	-0.238	0.000	-0.143	-0.211	1	0.00	0.03	0.04
1T	21	-26.748	0.030	-0.238	0.000	-0.143	-0.040	1	0.00	0.03	0.04
1U	21	9.252	-1.084	0.243	0.000	0.145	-0.211	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	9.252	0.030	0.243	0.000	0.145	-0.040	1	0.00	0.01	0.02
1W	21	9.252	-1.084	-0.238	0.000	-0.143	-0.211	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	9.252	0.030	-0.238	0.000	-0.143	-0.040	1	0.00	0.01	0.02
2	21	-23.828	-2.048	0.007	0.000	0.002	-0.515	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-20.898	-1.734	0.006	0.000	0.002	-0.434	1	0.01	0.02	0.03
8	21	-25.368	-2.240	0.008	0.000	0.002	-0.563	1	0.01	0.03	0.04
1A	24	-15.116	-0.849	0.427	0.000	0.220	-0.211	1	0.00	0.02	0.03
1B	24	-15.116	-0.220	0.427	0.000	0.220	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1C	24	-15.116	-0.849	-0.422	0.000	-0.219	-0.211	1	0.00	0.02	0.03
1D	24	-15.116	-0.220	-0.422	0.000	-0.219	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1E	24	-2.386	-0.849	0.427	0.000	0.220	-0.211	1	0.00	0.00	0.02
1F	24	-2.386	-0.220	0.427	0.000	0.220	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1G	24	-2.386	-0.849	-0.422	0.000	-0.219	-0.211	1	0.00	0.00	0.02
1H	24	-2.386	-0.220	-0.422	0.000	-0.219	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1I	24	-14.718	-0.815	0.518	0.000	0.267	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1J	24	-14.718	-0.253	0.518	0.000	0.267	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1K	24	-14.718	-0.815	-0.513	0.000	-0.266	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1L	24	-14.718	-0.253	-0.513	0.000	-0.266	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1M	24	-2.784	-0.815	0.518	0.000	0.267	-0.200	1	0.00	0.00	0.02
1N	24	-2.784	-0.253	0.518	0.000	0.267	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1O	24	-2.784	-0.815	-0.513	0.000	-0.266	-0.200	1	0.00	0.00	0.02
1P	24	-2.784	-0.253	-0.513	0.000	-0.266	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1Q	24	-26.751	-1.091	0.243	0.000	0.152	-0.244	1	0.00	0.03	0.04
1R	24	-26.751	0.023	0.243	0.000	0.152	-0.039	1	0.00	0.03	0.04
1S	24	-26.751	-1.091	-0.238	0.000	-0.150	-0.244	1	0.00	0.03	0.04
1T	24	-26.751	0.023	-0.238	0.000	-0.150	-0.039	1	0.00	0.03	0.04
1U	24	9.249	-1.091	0.243	0.000	0.152	-0.244	1	0.00	0.01	0.02
1V	24	9.249	0.023	0.243	0.000	0.152	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1W	24	9.249	-1.091	-0.238	0.000	-0.150	-0.244	1	0.00	0.01	0.02
1X	24	9.249	0.023	-0.238	0.000	-0.150	-0.039	1	0.00	0.01	0.02

2	24	-23.832	-2.058	0.007	0.000	0.002	-0.577	1	0.01	0.03	0.04
7	24	-20.902	-1.744	0.006	0.000	0.002	-0.487	1	0.01	0.02	0.04
8	24	-25.372	-2.249	0.008	0.000	0.002	-0.631	1	0.01	0.03	0.05
1A	27	-15.119	-0.856	0.427	0.000	0.233	-0.238	1	0.00	0.02	0.04
1B	27	-15.119	-0.227	0.427	0.000	0.233	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1C	27	-15.119	-0.856	-0.422	0.000	-0.232	-0.238	1	0.00	0.02	0.04
1D	27	-15.119	-0.227	-0.422	0.000	-0.232	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1E	27	-2.389	-0.856	0.427	0.000	0.233	-0.238	1	0.00	0.00	0.02
1F	27	-2.389	-0.227	0.427	0.000	0.233	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1G	27	-2.389	-0.856	-0.422	0.000	-0.232	-0.238	1	0.00	0.00	0.02
1H	27	-2.389	-0.227	-0.422	0.000	-0.232	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1I	27	-14.721	-0.822	0.518	0.000	0.283	-0.226	1	0.00	0.02	0.04
1J	27	-14.721	-0.261	0.518	0.000	0.283	-0.090	1	0.00	0.02	0.03
1K	27	-14.721	-0.822	-0.513	0.000	-0.281	-0.226	1	0.00	0.02	0.04
1L	27	-14.721	-0.261	-0.513	0.000	-0.281	-0.090	1	0.00	0.02	0.03
1M	27	-2.787	-0.822	0.518	0.000	0.283	-0.226	1	0.00	0.00	0.02
1N	27	-2.787	-0.261	0.518	0.000	0.283	-0.090	1	0.00	0.00	0.02
1O	27	-2.787	-0.822	-0.513	0.000	-0.281	-0.226	1	0.00	0.00	0.02
1P	27	-2.787	-0.261	-0.513	0.000	-0.281	-0.090	1	0.00	0.00	0.02
1Q	27	-26.754	-1.099	0.243	0.000	0.159	-0.278	1	0.00	0.03	0.05
1R	27	-26.754	0.016	0.243	0.000	0.159	-0.038	1	0.00	0.03	0.04
1S	27	-26.754	-1.099	-0.238	0.000	-0.158	-0.278	1	0.00	0.03	0.05
1T	27	-26.754	0.016	-0.238	0.000	-0.158	-0.038	1	0.00	0.03	0.04
1U	27	9.246	-1.099	0.243	0.000	0.159	-0.278	1	0.00	0.01	0.03
1V	27	9.246	0.016	0.243	0.000	0.159	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1W	27	9.246	-1.099	-0.238	0.000	-0.158	-0.278	1	0.00	0.01	0.03
1X	27	9.246	0.016	-0.238	0.000	-0.158	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
2	27	-23.836	-2.067	0.007	0.000	0.002	-0.639	1	0.01	0.03	0.04
7	27	-20.906	-1.753	0.006	0.000	0.002	-0.539	1	0.01	0.02	0.04
8	27	-25.376	-2.258	0.008	0.000	0.002	-0.699	1	0.01	0.03	0.05
1A	30	-15.122	-0.863	0.427	0.000	0.246	-0.266	1	0.00	0.02	0.04
1B	30	-15.122	-0.234	0.427	0.000	0.246	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1C	30	-15.122	-0.863	-0.422	0.000	-0.245	-0.266	1	0.00	0.02	0.04
1D	30	-15.122	-0.234	-0.422	0.000	-0.245	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1E	30	-2.392	-0.863	0.427	0.000	0.246	-0.266	1	0.00	0.00	0.02
1F	30	-2.392	-0.234	0.427	0.000	0.246	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-2.392	-0.863	-0.422	0.000	-0.245	-0.266	1	0.00	0.00	0.02
1H	30	-2.392	-0.234	-0.422	0.000	-0.245	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-14.724	-0.830	0.518	0.000	0.298	-0.251	1	0.00	0.02	0.04
1J	30	-14.724	-0.268	0.518	0.000	0.298	-0.097	1	0.00	0.02	0.03
1K	30	-14.724	-0.830	-0.513	0.000	-0.297	-0.251	1	0.00	0.02	0.04
1L	30	-14.724	-0.268	-0.513	0.000	-0.297	-0.097	1	0.00	0.02	0.03
1M	30	-2.790	-0.830	0.518	0.000	0.298	-0.251	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-2.790	-0.268	0.518	0.000	0.298	-0.097	1	0.00	0.00	0.02
1O	30	-2.790	-0.830	-0.513	0.000	-0.297	-0.251	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-2.790	-0.268	-0.513	0.000	-0.297	-0.097	1	0.00	0.00	0.02
1Q	30	-26.757	-1.106	0.243	0.000	0.166	-0.312	1	0.00	0.03	0.05
1R	30	-26.757	0.008	0.243	0.000	0.166	-0.037	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-26.757	-1.106	-0.238	0.000	-0.165	-0.312	1	0.00	0.03	0.05
1T	30	-26.757	0.008	-0.238	0.000	-0.165	-0.037	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	9.243	-1.106	0.243	0.000	0.166	-0.312	1	0.00	0.01	0.03
1V	30	9.243	0.008	0.243	0.000	0.166	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.243	-1.106	-0.238	0.000	-0.165	-0.312	1	0.00	0.01	0.03
1X	30	9.243	0.008	-0.238	0.000	-0.165	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-23.840	-2.077	0.007	0.000	0.002	-0.702	1	0.01	0.03	0.05
7	30	-20.910	-1.763	0.006	0.000	0.001	-0.593	1	0.01	0.02	0.04
8	30	-25.380	-2.268	0.008	0.000	0.002	-0.768	1	0.01	0.03	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-15.122	0.246	-0.266	1	1.0000	0.9902	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1B	-15.122	0.246	-0.083	1	1.0000	0.9902	0.9986	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1C	-15.122	-0.245	-0.266	1	1.0000	0.9901	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1D	-15.122	-0.245	-0.083	1	1.0000	0.9901	0.9986	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1E	-2.392	0.246	-0.266	1	1.0000	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1F	-2.392	0.246	-0.083	1	1.0000	0.9984	0.9998	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1G	-2.392	-0.245	-0.266	1	1.0000	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1H	-2.392	-0.245	-0.083	1	1.0000	0.9984	0.9998	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1I	-14.724	0.298	-0.251	1	1.0000	0.9904	0.9977	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1J	-14.724	0.298	-0.097	1	1.0000	0.9904	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1K	-14.724	-0.297	-0.251	1	1.0000	0.9904	0.9977	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1L	-14.724	-0.297	-0.097	1	1.0000	0.9904	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1M	-2.790	0.298	-0.251	1	1.0000	0.9982	0.9996	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1N	-2.790	0.298	-0.097	1	1.0000	0.9982	0.9997	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1O	-2.790	-0.297	-0.251	1	1.0000	0.9982	0.9996	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1P	-2.790	-0.297	-0.097	1	1.0000	0.9982	0.9997	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1Q	-26.757	0.166	-0.312	1	1.0000	0.9833	0.9954	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
1R	-26.757	0.166	-0.055	1	1.0000	0.9833	0.9985	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1S	-26.757	-0.165	-0.312	1	1.0000	0.9832	0.9954	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
1T	-26.757	-0.165	-0.055	1	1.0000	0.9832	0.9985	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
2	-23.840	0.004	-0.702	1	1.0000	0.9842	0.9966	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
7	-20.910	0.003	-0.593	1	1.0000	0.9861	0.9970	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
8	-25.380	0.004	-0.768	1	1.0000	0.9831	0.9964	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11

ASTA NUM. 62 NI 4621 NF 4678 Lungh. 69.8 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO				
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----			-----	-----			
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-18.944	0.464	0.172	0.000	0.244	-0.083	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-18.944	1.005	0.172	0.000	0.244	-0.266	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-18.944	0.464	-0.167	0.000	-0.243	-0.083	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-18.944	1.005	-0.167	0.000	-0.243	-0.266	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.336	0.464	0.172	0.000	0.244	-0.083	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-3.336	1.005	0.172	0.000	0.244	-0.266	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	-3.336	0.464	-0.167	0.000	-0.243	-0.083	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-3.336	1.005	-0.167	0.000	-0.243	-0.266	1	0.00	0.00	0.02	
1I	0	-18.506	0.488	0.207	0.000	0.296	-0.097	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-18.506	0.981	0.207	0.000	0.296	-0.251	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-18.506	0.488	-0.202	0.000	-0.295	-0.097	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-18.506	0.981	-0.202	0.000	-0.295	-0.251	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-3.774	0.488	0.207	0.000	0.296	-0.097	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	-3.774	0.981	0.207	0.000	0.296	-0.251	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-3.774	0.488	-0.202	0.000	-0.295	-0.097	1	0.00	0.00	0.02	
1P	0	-3.774	0.981	-0.202	0.000	-0.295	-0.251	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-33.483	0.042	0.137	0.000	0.165	-0.037	1	0.00	0.04	0.05	
1R	0	-33.483	1.426	0.137	0.000	0.165	-0.312	1	0.01	0.04	0.05	
1S	0	-33.483	0.042	-0.132	0.000	-0.164	-0.037	1	0.00	0.04	0.05	
1T	0	-33.483	1.426	-0.132	0.000	-0.164	-0.312	1	0.01	0.04	0.05	
1U	0	11.203	0.042	0.137	0.000	0.165	-0.037	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	11.203	1.426	0.137	0.000	0.165	-0.312	1	0.01	0.01	0.03	
1W	0	11.203	0.042	-0.132	0.000	-0.164	-0.037	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	11.203	1.426	-0.132	0.000	-0.164	-0.312	1	0.01	0.01	0.03	
2	0	-30.660	2.650	0.007	0.000	0.002	-0.702	1	0.01	0.03	0.05	
7	0	-26.870	2.259	0.006	0.000	0.002	-0.593	1	0.01	0.03	0.05	
8	0	-32.720	2.883	0.007	0.000	0.002	-0.768	1	0.01	0.04	0.06	
1A	7	-18.951	0.447	0.172	0.000	0.253	-0.053	1	0.00	0.02	0.04	
1B	7	-18.951	0.988	0.172	0.000	0.253	-0.194	1	0.00	0.02	0.04	
1C	7	-18.951	0.447	-0.167	0.000	-0.252	-0.053	1	0.00	0.02	0.04	
1D	7	-18.951	0.988	-0.167	0.000	-0.252	-0.194	1	0.00	0.02	0.04	
1E	7	-3.343	0.447	0.172	0.000	0.253	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1F	7	-3.343	0.988	0.172	0.000	0.253	-0.194	1	0.00	0.00	0.02	
1G	7	-3.343	0.447	-0.167	0.000	-0.252	-0.053	1	0.00	0.00	0.02	
1H	7	-3.343	0.988	-0.167	0.000	-0.252	-0.194	1	0.00	0.00	0.02	
1I	7	-18.513	0.471	0.207	0.000	0.307	-0.066	1	0.00	0.02	0.04	
1J	7	-18.513	0.964	0.207	0.000	0.307	-0.181	1	0.00	0.02	0.04	
1K	7	-18.513	0.471	-0.202	0.000	-0.306	-0.066	1	0.00	0.02	0.04	
1L	7	-18.513	0.964	-0.202	0.000	-0.306	-0.181	1	0.00	0.02	0.04	
1M	7	-3.781	0.471	0.207	0.000	0.307	-0.066	1	0.00	0.00	0.02	
1N	7	-3.781	0.964	0.207	0.000	0.307	-0.181	1	0.00	0.00	0.03	
1O	7	-3.781	0.471	-0.202	0.000	-0.306	-0.066	1	0.00	0.00	0.02	
1P	7	-3.781	0.964	-0.202	0.000	-0.306	-0.181	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	7	-33.490	0.026	0.137	0.000	0.167	-0.035	1	0.00	0.04	0.05	
1R	7	-33.490	1.410	0.137	0.000	0.167	-0.212	1	0.01	0.04	0.05	
1S	7	-33.490	0.026	-0.132	0.000	-0.166	-0.035	1	0.00	0.04	0.05	
1T	7	-33.490	1.410	-0.132	0.000	-0.166	-0.212	1	0.01	0.04	0.05	
1U	7	11.196	0.026	0.137	0.000	0.167	-0.035	1	0.00	0.01	0.02	
1V	7	11.196	1.410	0.137	0.000	0.167	-0.212	1	0.01	0.01	0.03	
1W	7	11.196	0.026	-0.132	0.000	-0.166	-0.035	1	0.00	0.01	0.02	
1X	7	11.196	1.410	-0.132	0.000	-0.166	-0.212	1	0.01	0.01	0.03	
2	7	-30.670	2.628	0.007	0.000	0.001	-0.518	1	0.01	0.03	0.05	
7	7	-26.880	2.237	0.006	0.000	0.001	-0.436	1	0.01	0.03	0.04	
8	7	-32.729	2.861	0.007	0.000	0.001	-0.568	1	0.01	0.04	0.05	
1A	14	-18.958	0.431	0.172	0.000	0.262	-0.025	1	0.00	0.02	0.04	
1B	14	-18.958	0.971	0.172	0.000	0.262	-0.124	1	0.00	0.02	0.04	
1C	14	-18.958	0.431	-0.167	0.000	-0.262	-0.025	1	0.00	0.02	0.04	
1D	14	-18.958	0.971	-0.167	0.000	-0.262	-0.124	1	0.00	0.02	0.04	
1E	14	-3.350	0.431	0.172	0.000	0.262	-0.025	1	0.00	0.00	0.02	
1F	14	-3.350	0.971	0.172	0.000	0.262	-0.124	1	0.00	0.00	0.02	
1G	14	-3.350	0.431	-0.167	0.000	-0.262	-0.025	1	0.00	0.00	0.02	
1H	14	-3.350	0.971	-0.167	0.000	-0.262	-0.124	1	0.00	0.00	0.02	
1I	14	-18.520	0.454	0.207	0.000	0.319	-0.036	1	0.00	0.02	0.04	
1J	14	-18.520	0.947	0.207	0.000	0.319	-0.112	1	0.00	0.02	0.04	
1K	14	-18.520	0.454	-0.202	0.000	-0.318	-0.036	1	0.00	0.02	0.04	
1L	14	-18.520	0.947	-0.202	0.000	-0.318	-0.112	1	0.00	0.02	0.04	
1M	14	-3.788	0.454	0.207	0.000	0.319	-0.036	1	0.00	0.00	0.02	
1N	14	-3.788	0.947	0.207	0.000	0.319	-0.112	1	0.00	0.00	0.02	
1O	14	-3.788	0.454	-0.202	0.000	-0.318	-0.036	1	0.00	0.00	0.02	
1P	14	-3.788	0.947	-0.202	0.000	-0.318	-0.112	1	0.00	0.00	0.02	
1Q	14	-33.497	0.009	0.137	0.000	0.168	-0.035	1	0.00	0.04	0.05	
1R	14	-33.497	1.393	0.137	0.000	0.168	-0.113	1	0.01	0.04	0.05	
1S	14	-33.497	0.009	-0.132	0.000	-0.168	-0.035	1	0.00	0.04	0.05	
1T	14	-33.497	1.393	-0.132	0.000	-0.168	-0.113	1	0.01	0.04	0.05	
1U	14	11.189	0.009	0.137	0.000	0.168	-0.035	1	0.00	0.01	0.02	
1V	14	11.189	1.393	0.137	0.000	0.168	-0.113	1	0.01	0.01	0.02	
1W	14	11.189	0.009	-0.132	0.000	-0.168	-0.035	1	0.00	0.01	0.02	
1X	14	11.189	1.393	-0.132	0.000	-0.168	-0.113	1	0.01	0.01	0.02	
2	14	-30.680	2.606	0.007	0.000	0.001	-0.335	1	0.01	0.03	0.04	
7	14	-26.890	2.215	0.006	0.000	0.001	-0.280	1	0.01	0.03	0.04	
8	14	-32.738	2.839	0.007	0.000	0.001	-0.369	1	0.01	0.04	0.05	
1A	21	-18.965	0.414	0.172	0.000	0.271	0.003	1	0.00	0.02	0.04	
1B	21	-18.965	0.954	0.172	0.000	0.271	-0.054	1	0.00	0.02	0.04	
1C	21	-18.965	0.414	-0.167	0.000	-0.271	0.003	1	0.00	0.02	0.04	
1D	21	-18.965	0.954	-0.167	0.000	-0.271	-0.054	1	0.00	0.02	0.04	
1E	21	-3.357	0.414	0.172	0.000	0.271	0.003	1	0.00	0.00	0.02	
1F	21	-3.357	0.954	0.172	0.000	0.271	-0.054	1	0.00	0.00	0.02	
1G	21	-3.357	0.414	-0.167	0.000	-0.271	0.003	1	0.00	0.00	0.02	

1H	21	-3.357	0.954	-0.167	0.000	-0.271	-0.054	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-18.527	0.438	0.207	0.000	0.330	-0.008	1	0.00	0.02	0.04
1J	21	-18.527	0.931	0.207	0.000	0.330	-0.044	1	0.00	0.02	0.04
1K	21	-18.527	0.438	-0.202	0.000	-0.330	-0.008	1	0.00	0.02	0.04
1L	21	-18.527	0.931	-0.202	0.000	-0.330	-0.044	1	0.00	0.02	0.04
1M	21	-3.795	0.438	0.207	0.000	0.330	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1N	21	-3.795	0.931	0.207	0.000	0.330	-0.044	1	0.00	0.00	0.02
1O	21	-3.795	0.438	-0.202	0.000	-0.330	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1P	21	-3.795	0.931	-0.202	0.000	-0.330	-0.044	1	0.00	0.00	0.02
1Q	21	-33.504	-0.008	0.137	0.000	0.170	-0.036	1	0.00	0.04	0.05
1R	21	-33.504	1.376	0.137	0.000	0.170	-0.015	1	0.01	0.04	0.05
1S	21	-33.504	-0.008	-0.132	0.000	-0.170	-0.036	1	0.00	0.04	0.05
1T	21	-33.504	1.376	-0.132	0.000	-0.170	-0.015	1	0.01	0.04	0.05
1U	21	11.182	-0.008	0.137	0.000	0.170	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	11.182	1.376	0.137	0.000	0.170	-0.015	1	0.01	0.01	0.02
1W	21	11.182	-0.008	-0.132	0.000	-0.170	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	11.182	1.376	-0.132	0.000	-0.170	-0.015	1	0.01	0.01	0.02
2	21	-30.690	2.585	0.007	0.000	0.000	-0.154	1	0.01	0.03	0.04
7	21	-26.900	2.194	0.006	0.000	0.000	-0.127	1	0.01	0.03	0.03
8	21	-32.747	2.818	0.007	0.000	0.000	-0.171	1	0.01	0.04	0.04
1A	28	-18.972	0.397	0.172	0.000	0.280	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1B	28	-18.972	0.938	0.172	0.000	0.280	0.014	1	0.00	0.02	0.04
1C	28	-18.972	0.397	-0.167	0.000	-0.280	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1D	28	-18.972	0.938	-0.167	0.000	-0.280	0.014	1	0.00	0.02	0.04
1E	28	-3.364	0.397	0.172	0.000	0.280	0.029	1	0.00	0.00	0.02
1F	28	-3.364	0.938	0.172	0.000	0.280	0.014	1	0.00	0.00	0.02
1G	28	-3.364	0.397	-0.167	0.000	-0.280	0.029	1	0.00	0.00	0.02
1H	28	-3.364	0.938	-0.167	0.000	-0.280	0.014	1	0.00	0.00	0.02
1I	28	-18.534	0.421	0.207	0.000	0.341	0.020	1	0.00	0.02	0.04
1J	28	-18.534	0.914	0.207	0.000	0.341	0.023	1	0.00	0.02	0.04
1K	28	-18.534	0.421	-0.202	0.000	-0.341	0.020	1	0.00	0.02	0.04
1L	28	-18.534	0.914	-0.202	0.000	-0.341	0.023	1	0.00	0.02	0.04
1M	28	-3.802	0.421	0.207	0.000	0.341	0.020	1	0.00	0.00	0.02
1N	28	-3.802	0.914	0.207	0.000	0.341	0.023	1	0.00	0.00	0.02
1O	28	-3.802	0.421	-0.202	0.000	-0.341	0.020	1	0.00	0.00	0.02
1P	28	-3.802	0.914	-0.202	0.000	-0.341	0.023	1	0.00	0.00	0.02
1Q	28	-33.511	-0.025	0.137	0.000	0.172	-0.038	1	0.00	0.04	0.05
1R	28	-33.511	1.359	0.137	0.000	0.172	0.081	1	0.01	0.04	0.05
1S	28	-33.511	-0.025	-0.132	0.000	-0.172	-0.038	1	0.00	0.04	0.05
1T	28	-33.511	1.359	-0.132	0.000	-0.172	0.081	1	0.01	0.04	0.05
1U	28	11.175	-0.025	0.137	0.000	0.172	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1V	28	11.175	1.359	0.137	0.000	0.172	0.081	1	0.01	0.01	0.02
1W	28	11.175	-0.025	-0.132	0.000	-0.172	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1X	28	11.175	1.359	-0.132	0.000	-0.172	0.081	1	0.01	0.01	0.02
2	28	-30.700	2.563	0.007	0.000	-0.000	0.025	1	0.01	0.03	0.04
7	28	-26.910	2.172	0.006	0.000	-0.000	0.026	1	0.01	0.03	0.03
8	28	-32.756	2.796	0.007	0.000	-0.000	0.024	1	0.01	0.04	0.04
1A	35	-18.979	0.380	0.172	0.000	0.289	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1B	35	-18.979	0.921	0.172	0.000	0.289	0.081	1	0.00	0.02	0.04
1C	35	-18.979	0.380	-0.167	0.000	-0.290	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1D	35	-18.979	0.921	-0.167	0.000	-0.290	0.081	1	0.00	0.02	0.04
1E	35	-3.371	0.380	0.172	0.000	0.289	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1F	35	-3.371	0.921	0.172	0.000	0.289	0.081	1	0.00	0.00	0.02
1G	35	-3.371	0.380	-0.167	0.000	-0.290	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1H	35	-3.371	0.921	-0.167	0.000	-0.290	0.081	1	0.00	0.00	0.02
1I	35	-18.541	0.404	0.207	0.000	0.353	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1J	35	-18.541	0.897	0.207	0.000	0.353	0.089	1	0.00	0.02	0.04
1K	35	-18.541	0.404	-0.202	0.000	-0.353	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1L	35	-18.541	0.897	-0.202	0.000	-0.353	0.089	1	0.00	0.02	0.04
1M	35	-3.809	0.404	0.207	0.000	0.353	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1N	35	-3.809	0.897	0.207	0.000	0.353	0.089	1	0.00	0.00	0.03
1O	35	-3.809	0.404	-0.202	0.000	-0.353	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1P	35	-3.809	0.897	-0.202	0.000	-0.353	0.089	1	0.00	0.00	0.03
1Q	35	-33.518	-0.041	0.137	0.000	0.173	-0.042	1	0.00	0.04	0.05
1R	35	-33.518	1.343	0.137	0.000	0.173	0.176	1	0.01	0.04	0.05
1S	35	-33.518	-0.041	-0.132	0.000	-0.174	-0.042	1	0.00	0.04	0.05
1T	35	-33.518	1.343	-0.132	0.000	-0.174	0.176	1	0.01	0.04	0.05
1U	35	11.168	-0.041	0.137	0.000	0.173	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1V	35	11.168	1.343	0.137	0.000	0.173	0.176	1	0.01	0.01	0.03
1W	35	11.168	-0.041	-0.132	0.000	-0.174	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1X	35	11.168	1.343	-0.132	0.000	-0.174	0.176	1	0.01	0.01	0.03
2	35	-30.710	2.541	0.007	0.000	-0.001	0.203	1	0.01	0.03	0.04
7	35	-26.920	2.150	0.006	0.000	-0.001	0.176	1	0.01	0.03	0.03
8	35	-32.765	2.774	0.007	0.000	-0.001	0.219	1	0.01	0.04	0.04
1A	42	-18.986	0.364	0.172	0.000	0.298	0.078	1	0.00	0.02	0.04
1B	42	-18.986	0.904	0.172	0.000	0.298	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1C	42	-18.986	0.364	-0.167	0.000	-0.299	0.078	1	0.00	0.02	0.04
1D	42	-18.986	0.904	-0.167	0.000	-0.299	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1E	42	-3.378	0.364	0.172	0.000	0.298	0.078	1	0.00	0.00	0.02
1F	42	-3.378	0.904	0.172	0.000	0.298	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1G	42	-3.378	0.364	-0.167	0.000	-0.299	0.078	1	0.00	0.00	0.02
1H	42	-3.378	0.904	-0.167	0.000	-0.299	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1I	42	-18.548	0.387	0.207	0.000	0.364	0.071	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-18.548	0.880	0.207	0.000	0.364	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-18.548	0.387	-0.202	0.000	-0.365	0.071	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-18.548	0.880	-0.202	0.000	-0.365	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-3.816	0.387	0.207	0.000	0.364	0.071	1	0.00	0.00	0.03
1N	42	-3.816	0.880	0.207	0.000	0.364	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1O	42	-3.816	0.387	-0.202	0.000	-0.365	0.071	1	0.00	0.00	0.03
1P	42	-3.816	0.880	-0.202	0.000	-0.365	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1Q	42	-33.525	-0.058	0.137	0.000	0.175	-0.046	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-33.525	1.326	0.137	0.000	0.175	0.271	1	0.01	0.04	0.05
1S	42	-33.525	-0.058	-0.132	0.000	-0.176	-0.046	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-33.525	1.326	-0.132	0.000	-0.176	0.271	1	0.01	0.04	0.05
1U	42	11.161	-0.058	0.137	0.000	0.175	-0.046	1	0.00	0.01	0.02

1V	42	11.161	1.326	0.137	0.000	0.175	0.271	1	0.01	0.01	0.03
1W	42	11.161	-0.058	-0.132	0.000	-0.176	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	11.161	1.326	-0.132	0.000	-0.176	0.271	1	0.01	0.01	0.03
2	42	-30.720	2.519	0.007	0.000	-0.001	0.379	1	0.01	0.03	0.04
7	42	-26.930	2.128	0.006	0.000	-0.001	0.326	1	0.01	0.03	0.04
8	42	-32.774	2.752	0.007	0.000	-0.001	0.411	1	0.01	0.04	0.05
1A	49	-18.993	0.347	0.172	0.000	0.307	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1B	49	-18.993	0.887	0.172	0.000	0.307	0.211	1	0.00	0.02	0.04
1C	49	-18.993	0.347	-0.167	0.000	-0.308	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1D	49	-18.993	0.887	-0.167	0.000	-0.308	0.211	1	0.00	0.02	0.04
1E	49	-3.385	0.347	0.172	0.000	0.307	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1F	49	-3.385	0.887	0.172	0.000	0.307	0.211	1	0.00	0.00	0.03
1G	49	-3.385	0.347	-0.167	0.000	-0.308	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1H	49	-3.385	0.887	-0.167	0.000	-0.308	0.211	1	0.00	0.00	0.03
1I	49	-18.555	0.371	0.207	0.000	0.375	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1J	49	-18.555	0.864	0.207	0.000	0.375	0.216	1	0.00	0.02	0.05
1K	49	-18.555	0.371	-0.202	0.000	-0.377	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1L	49	-18.555	0.864	-0.202	0.000	-0.377	0.216	1	0.00	0.02	0.05
1M	49	-3.823	0.371	0.207	0.000	0.375	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1N	49	-3.823	0.864	0.207	0.000	0.375	0.216	1	0.00	0.00	0.03
1O	49	-3.823	0.371	-0.202	0.000	-0.377	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1P	49	-3.823	0.864	-0.202	0.000	-0.377	0.216	1	0.00	0.00	0.03
1Q	49	-33.532	-0.075	0.137	0.000	0.177	-0.052	1	0.00	0.04	0.05
1R	49	-33.532	1.309	0.137	0.000	0.177	0.363	1	0.01	0.04	0.06
1S	49	-33.532	-0.075	-0.132	0.000	-0.178	-0.052	1	0.00	0.04	0.05
1T	49	-33.532	1.309	-0.132	0.000	-0.178	0.363	1	0.01	0.04	0.06
1U	49	11.154	-0.075	0.137	0.000	0.177	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1V	49	11.154	1.309	0.137	0.000	0.177	0.363	1	0.01	0.01	0.03
1W	49	11.154	-0.075	-0.132	0.000	-0.178	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1X	49	11.154	1.309	-0.132	0.000	-0.178	0.363	1	0.01	0.01	0.03
2	49	-30.730	2.497	0.007	0.000	-0.002	0.554	1	0.01	0.03	0.05
7	49	-26.940	2.106	0.006	0.000	-0.001	0.473	1	0.01	0.03	0.04
8	49	-32.783	2.730	0.007	0.000	-0.002	0.603	1	0.01	0.04	0.05
1A	56	-19.000	0.330	0.172	0.000	0.316	0.122	1	0.00	0.02	0.04
1B	56	-19.000	0.870	0.172	0.000	0.316	0.275	1	0.00	0.02	0.05
1C	56	-19.000	0.330	-0.167	0.000	-0.318	0.122	1	0.00	0.02	0.04
1D	56	-19.000	0.870	-0.167	0.000	-0.318	0.275	1	0.00	0.02	0.05
1E	56	-3.392	0.330	0.172	0.000	0.316	0.122	1	0.00	0.00	0.02
1F	56	-3.392	0.870	0.172	0.000	0.316	0.275	1	0.00	0.00	0.03
1G	56	-3.392	0.330	-0.167	0.000	-0.318	0.122	1	0.00	0.00	0.02
1H	56	-3.392	0.870	-0.167	0.000	-0.318	0.275	1	0.00	0.00	0.03
1I	56	-18.562	0.354	0.207	0.000	0.387	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1J	56	-18.562	0.847	0.207	0.000	0.387	0.278	1	0.00	0.02	0.05
1K	56	-18.562	0.354	-0.202	0.000	-0.388	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1L	56	-18.562	0.847	-0.202	0.000	-0.388	0.278	1	0.00	0.02	0.05
1M	56	-3.830	0.354	0.207	0.000	0.387	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1N	56	-3.830	0.847	0.207	0.000	0.387	0.278	1	0.00	0.00	0.03
1O	56	-3.830	0.354	-0.202	0.000	-0.388	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1P	56	-3.830	0.847	-0.202	0.000	-0.388	0.278	1	0.00	0.00	0.03
1Q	56	-33.539	-0.092	0.137	0.000	0.178	-0.059	1	0.00	0.04	0.05
1R	56	-33.539	1.292	0.137	0.000	0.178	0.455	1	0.01	0.04	0.06
1S	56	-33.539	-0.092	-0.132	0.000	-0.180	-0.059	1	0.00	0.04	0.05
1T	56	-33.539	1.292	-0.132	0.000	-0.180	0.455	1	0.01	0.04	0.06
1U	56	11.147	-0.092	0.137	0.000	0.178	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
1V	56	11.147	1.292	0.137	0.000	0.178	0.455	1	0.01	0.01	0.03
1W	56	11.147	-0.092	-0.132	0.000	-0.180	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
1X	56	11.147	1.292	-0.132	0.000	-0.180	0.455	1	0.01	0.01	0.03
2	56	-30.740	2.476	0.007	0.000	-0.002	0.728	1	0.01	0.03	0.05
7	56	-26.950	2.085	0.006	0.000	-0.002	0.620	1	0.01	0.03	0.05
8	56	-32.792	2.709	0.007	0.000	-0.002	0.792	1	0.01	0.04	0.06
1A	63	-19.007	0.313	0.172	0.000	0.325	0.142	1	0.00	0.02	0.04
1B	63	-19.007	0.854	0.172	0.000	0.325	0.337	1	0.00	0.02	0.05
1C	63	-19.007	0.313	-0.167	0.000	-0.327	0.142	1	0.00	0.02	0.04
1D	63	-19.007	0.854	-0.167	0.000	-0.327	0.337	1	0.00	0.02	0.05
1E	63	-3.399	0.313	0.172	0.000	0.325	0.142	1	0.00	0.00	0.02
1F	63	-3.399	0.854	0.172	0.000	0.325	0.337	1	0.00	0.00	0.03
1G	63	-3.399	0.313	-0.167	0.000	-0.327	0.142	1	0.00	0.00	0.02
1H	63	-3.399	0.854	-0.167	0.000	-0.327	0.337	1	0.00	0.00	0.03
1I	63	-18.569	0.337	0.207	0.000	0.398	0.140	1	0.00	0.02	0.05
1J	63	-18.569	0.830	0.207	0.000	0.398	0.339	1	0.00	0.02	0.05
1K	63	-18.569	0.337	-0.202	0.000	-0.400	0.140	1	0.00	0.02	0.05
1L	63	-18.569	0.830	-0.202	0.000	-0.400	0.339	1	0.00	0.02	0.05
1M	63	-3.837	0.337	0.207	0.000	0.398	0.140	1	0.00	0.00	0.03
1N	63	-3.837	0.830	0.207	0.000	0.398	0.339	1	0.00	0.00	0.03
1O	63	-3.837	0.337	-0.202	0.000	-0.400	0.140	1	0.00	0.00	0.03
1P	63	-3.837	0.830	-0.202	0.000	-0.400	0.339	1	0.00	0.00	0.03
1Q	63	-33.546	-0.108	0.137	0.000	0.180	-0.067	1	0.00	0.04	0.05
1R	63	-33.546	1.276	0.137	0.000	0.180	0.546	1	0.00	0.04	0.06
1S	63	-33.546	-0.108	-0.132	0.000	-0.182	-0.067	1	0.00	0.04	0.05
1T	63	-33.546	1.276	-0.132	0.000	-0.182	0.546	1	0.00	0.04	0.06
1U	63	11.140	-0.108	0.137	0.000	0.180	-0.067	1	0.00	0.01	0.02
1V	63	11.140	1.276	0.137	0.000	0.180	0.546	1	0.00	0.01	0.04
1W	63	11.140	-0.108	-0.132	0.000	-0.182	-0.067	1	0.00	0.01	0.02
1X	63	11.140	1.276	-0.132	0.000	-0.182	0.546	1	0.00	0.01	0.04
2	63	-30.750	2.454	0.007	0.000	-0.003	0.900	1	0.01	0.03	0.06
7	63	-26.960	2.063	0.006	0.000	-0.002	0.764	1	0.01	0.03	0.05
8	63	-32.801	2.687	0.007	0.000	-0.003	0.980	1	0.01	0.04	0.06
1A	70	-19.014	0.297	0.172	0.000	0.334	0.161	1	0.00	0.02	0.04
1B	70	-19.014	0.837	0.172	0.000	0.334	0.398	1	0.00	0.02	0.05
1C	70	-19.014	0.297	-0.167	0.000	-0.336	0.161	1	0.00	0.02	0.04
1D	70	-19.014	0.837	-0.167	0.000	-0.336	0.398	1	0.00	0.02	0.05
1E	70	-3.406	0.297	0.172	0.000	0.334	0.161	1	0.00	0.00	0.03
1F	70	-3.406	0.837	0.172	0.000	0.334	0.398	1	0.00	0.00	0.03
1G	70	-3.406	0.297	-0.167	0.000	-0.336	0.161	1	0.00	0.00	0.03

1H	70	-3.406	0.837	-0.167	0.000	-0.336	0.398	1	0.00	0.00	0.03
1I	70	-18.576	0.320	0.207	0.000	0.409	0.160	1	0.00	0.02	0.05
1J	70	-18.576	0.813	0.207	0.000	0.409	0.399	1	0.00	0.02	0.05
1K	70	-18.576	0.320	-0.202	0.000	-0.412	0.160	1	0.00	0.02	0.05
1L	70	-18.576	0.813	-0.202	0.000	-0.412	0.399	1	0.00	0.02	0.05
1M	70	-3.844	0.320	0.207	0.000	0.409	0.160	1	0.00	0.00	0.03
1N	70	-3.844	0.813	0.207	0.000	0.409	0.399	1	0.00	0.00	0.04
1O	70	-3.844	0.320	-0.202	0.000	-0.412	0.160	1	0.00	0.00	0.03
1P	70	-3.844	0.813	-0.202	0.000	-0.412	0.399	1	0.00	0.00	0.04
1Q	70	-33.553	-0.125	0.137	0.000	0.182	-0.076	1	0.00	0.04	0.05
1R	70	-33.553	1.259	0.137	0.000	0.182	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1S	70	-33.553	-0.125	-0.132	0.000	-0.184	-0.076	1	0.00	0.04	0.05
1T	70	-33.553	1.259	-0.132	0.000	-0.184	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1U	70	11.133	-0.125	0.137	0.000	0.182	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
1V	70	11.133	1.259	0.137	0.000	0.182	0.635	1	0.00	0.01	0.04
1W	70	11.133	-0.125	-0.132	0.000	-0.184	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
1X	70	11.133	1.259	-0.132	0.000	-0.184	0.635	1	0.00	0.01	0.04
2	70	-30.760	2.432	0.007	0.000	-0.003	1.070	1	0.01	0.03	0.06
7	70	-26.970	2.041	0.006	0.000	-0.003	0.907	1	0.01	0.03	0.05
8	70	-32.810	2.665	0.007	0.000	-0.003	1.167	1	0.01	0.04	0.07

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-19.014	0.334	0.161	1	0.8792	0.9955	0.9949	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1B	-19.014	0.334	0.398	1	0.8792	0.9955	0.9934	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1C	-19.014	-0.336	0.161	1	0.8792	0.9954	0.9949	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1D	-19.014	-0.336	0.398	1	0.8792	0.9954	0.9934	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1E	-3.406	0.334	0.161	1	0.8792	0.9992	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1F	-3.406	0.334	0.398	1	0.8792	0.9992	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1G	-3.406	-0.336	0.161	1	0.8792	0.9992	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1H	-3.406	-0.336	0.398	1	0.8792	0.9992	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1I	-18.576	0.409	0.160	1	0.8792	0.9955	0.9944	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1J	-18.576	0.409	0.399	1	0.8792	0.9955	0.9938	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1K	-18.576	-0.412	0.160	1	0.8792	0.9954	0.9944	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1L	-18.576	-0.412	0.399	1	0.8792	0.9954	0.9938	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1M	-3.844	0.409	0.160	1	0.8792	0.9991	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1N	-3.844	0.409	0.399	1	0.8792	0.9991	0.9987	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1O	-3.844	-0.412	0.160	1	0.8792	0.9991	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1P	-3.844	-0.412	0.399	1	0.8792	0.9991	0.9987	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1Q	-33.553	0.182	-0.076	1	0.8792	0.9965	1.0033	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1R	-33.553	0.182	0.635	1	0.8792	0.9965	0.9905	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
1S	-33.553	-0.184	-0.076	1	0.8792	0.9961	1.0033	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1T	-33.553	-0.184	0.635	1	0.8792	0.9961	0.9905	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
2	-30.760	-0.003	1.070	1	0.8792	0.9663	0.9892	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
7	-26.970	-0.003	0.907	1	0.8792	0.9705	0.9906	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
8	-32.810	-0.003	1.167	1	0.8792	0.9641	0.9884	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26

ASTA NUM. 63 NI 4678 NF 4679 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-19.487	-0.140	0.046	0.000	0.334	0.398	1	0.00	0.02	0.05	
1B	0	-19.487	-0.034	0.046	0.000	0.334	0.161	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-19.487	-0.140	-0.042	0.000	-0.336	0.398	1	0.00	0.02	0.05	
1D	0	-19.487	-0.034	-0.042	0.000	-0.336	0.161	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.493	-0.140	0.046	0.000	0.334	0.398	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	-3.493	-0.034	0.046	0.000	0.334	0.161	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-3.493	-0.140	-0.042	0.000	-0.336	0.398	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	-3.493	-0.034	-0.042	0.000	-0.336	0.161	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-19.028	-0.125	0.047	0.000	0.409	0.399	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-19.028	-0.048	0.047	0.000	0.409	0.160	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-19.028	-0.125	-0.042	0.000	-0.412	0.399	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-19.028	-0.048	-0.042	0.000	-0.412	0.160	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-3.952	-0.125	0.047	0.000	0.409	0.399	1	0.00	0.00	0.04	
1N	0	-3.952	-0.048	0.047	0.000	0.409	0.160	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-3.952	-0.125	-0.042	0.000	-0.412	0.399	1	0.00	0.00	0.04	
1P	0	-3.952	-0.048	-0.042	0.000	-0.412	0.160	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-34.081	-0.184	0.073	0.000	0.182	0.635	1	0.00	0.04	0.06	
1R	0	-34.081	0.011	0.073	0.000	0.182	-0.076	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-34.081	-0.184	-0.068	0.000	-0.184	0.635	1	0.00	0.04	0.06	
1T	0	-34.081	0.011	-0.068	0.000	-0.184	-0.076	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	11.101	-0.184	0.073	0.000	0.182	0.635	1	0.00	0.01	0.04	
1V	0	11.101	0.011	0.073	0.000	0.182	-0.076	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	11.101	-0.184	-0.068	0.000	-0.184	0.635	1	0.00	0.01	0.04	
1X	0	11.101	0.011	-0.068	0.000	-0.184	-0.076	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-32.130	-0.784	0.007	0.000	-0.003	1.070	1	0.00	0.04	0.06	
7	0	-28.110	-0.628	0.006	0.000	-0.003	0.907	1	0.00	0.03	0.06	
8	0	-34.320	-0.873	0.007	0.000	-0.003	1.167	1	0.00	0.04	0.07	
1A	10	-19.497	-0.164	0.046	0.000	0.335	0.386	1	0.00	0.02	0.05	
1B	10	-19.497	-0.058	0.046	0.000	0.335	0.153	1	0.00	0.02	0.04	
1C	10	-19.497	-0.164	-0.042	0.000	-0.337	0.386	1	0.00	0.02	0.05	
1D	10	-19.497	-0.058	-0.042	0.000	-0.337	0.153	1	0.00	0.02	0.04	

1E	10	-3.503	-0.164	0.046	0.000	0.335	0.386	1	0.00	0.00	0.03
1F	10	-3.503	-0.058	0.046	0.000	0.335	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1G	10	-3.503	-0.164	-0.042	0.000	-0.337	0.386	1	0.00	0.00	0.03
1H	10	-3.503	-0.058	-0.042	0.000	-0.337	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1I	10	-19.038	-0.149	0.047	0.000	0.410	0.387	1	0.00	0.02	0.05
1J	10	-19.038	-0.072	0.047	0.000	0.410	0.153	1	0.00	0.02	0.05
1K	10	-19.038	-0.149	-0.042	0.000	-0.412	0.387	1	0.00	0.02	0.05
1L	10	-19.038	-0.072	-0.042	0.000	-0.412	0.153	1	0.00	0.02	0.05
1M	10	-3.962	-0.149	0.047	0.000	0.410	0.387	1	0.00	0.00	0.04
1N	10	-3.962	-0.072	0.047	0.000	0.410	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1O	10	-3.962	-0.149	-0.042	0.000	-0.412	0.387	1	0.00	0.00	0.04
1P	10	-3.962	-0.072	-0.042	0.000	-0.412	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1Q	10	-34.091	-0.208	0.073	0.000	0.185	0.617	1	0.00	0.04	0.06
1R	10	-34.091	-0.013	0.073	0.000	0.185	-0.077	1	0.00	0.04	0.05
1S	10	-34.091	-0.208	-0.068	0.000	-0.188	0.617	1	0.00	0.04	0.06
1T	10	-34.091	-0.013	-0.068	0.000	-0.188	-0.077	1	0.00	0.04	0.05
1U	10	11.091	-0.208	0.073	0.000	0.185	0.617	1	0.00	0.01	0.04
1V	10	11.091	-0.013	0.073	0.000	0.185	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1W	10	11.091	-0.208	-0.068	0.000	-0.188	0.617	1	0.00	0.01	0.04
1X	10	11.091	-0.013	-0.068	0.000	-0.188	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
2	10	-32.143	-0.815	0.007	0.000	-0.004	0.990	1	0.00	0.04	0.06
7	10	-28.123	-0.659	0.006	0.000	-0.003	0.843	1	0.00	0.03	0.05
8	10	-34.333	-0.904	0.007	0.000	-0.004	1.078	1	0.00	0.04	0.07
1A	20	-19.507	-0.188	0.046	0.000	0.335	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1B	20	-19.507	-0.082	0.046	0.000	0.335	0.143	1	0.00	0.02	0.04
1C	20	-19.507	-0.188	-0.042	0.000	-0.338	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1D	20	-19.507	-0.082	-0.042	0.000	-0.338	0.143	1	0.00	0.02	0.04
1E	20	-3.513	-0.188	0.046	0.000	0.335	0.372	1	0.00	0.00	0.03
1F	20	-3.513	-0.082	0.046	0.000	0.335	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1G	20	-3.513	-0.188	-0.042	0.000	-0.338	0.372	1	0.00	0.00	0.03
1H	20	-3.513	-0.082	-0.042	0.000	-0.338	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1I	20	-19.048	-0.173	0.047	0.000	0.410	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1J	20	-19.048	-0.096	0.047	0.000	0.410	0.143	1	0.00	0.02	0.05
1K	20	-19.048	-0.173	-0.042	0.000	-0.413	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1L	20	-19.048	-0.096	-0.042	0.000	-0.413	0.143	1	0.00	0.02	0.05
1M	20	-3.972	-0.173	0.047	0.000	0.410	0.372	1	0.00	0.00	0.04
1N	20	-3.972	-0.096	0.047	0.000	0.410	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1O	20	-3.972	-0.173	-0.042	0.000	-0.413	0.372	1	0.00	0.00	0.04
1P	20	-3.972	-0.096	-0.042	0.000	-0.413	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1Q	20	-34.101	-0.232	0.073	0.000	0.188	0.596	1	0.00	0.04	0.06
1R	20	-34.101	-0.037	0.073	0.000	0.188	-0.081	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-34.101	-0.232	-0.068	0.000	-0.191	0.596	1	0.00	0.04	0.06
1T	20	-34.101	-0.037	-0.068	0.000	-0.191	-0.081	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	11.081	-0.232	0.073	0.000	0.188	0.596	1	0.00	0.01	0.04
1V	20	11.081	-0.037	0.073	0.000	0.188	-0.081	1	0.00	0.01	0.02
1W	20	11.081	-0.232	-0.068	0.000	-0.191	0.596	1	0.00	0.01	0.04
1X	20	11.081	-0.037	-0.068	0.000	-0.191	-0.081	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-32.156	-0.846	0.007	0.000	-0.005	0.907	1	0.00	0.04	0.06
7	20	-28.136	-0.691	0.006	0.000	-0.004	0.776	1	0.00	0.03	0.05
8	20	-34.346	-0.936	0.007	0.000	-0.005	0.986	1	0.00	0.04	0.06
1A	30	-19.517	-0.212	0.046	0.000	0.335	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1B	30	-19.517	-0.106	0.046	0.000	0.335	0.130	1	0.00	0.02	0.04
1C	30	-19.517	-0.212	-0.042	0.000	-0.339	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1D	30	-19.517	-0.106	-0.042	0.000	-0.339	0.130	1	0.00	0.02	0.04
1E	30	-3.523	-0.212	0.046	0.000	0.335	0.355	1	0.00	0.00	0.03
1F	30	-3.523	-0.106	0.046	0.000	0.335	0.130	1	0.00	0.00	0.03
1G	30	-3.523	-0.212	-0.042	0.000	-0.339	0.355	1	0.00	0.00	0.03
1H	30	-3.523	-0.106	-0.042	0.000	-0.339	0.130	1	0.00	0.00	0.03
1I	30	-19.058	-0.198	0.047	0.000	0.410	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1J	30	-19.058	-0.120	0.047	0.000	0.410	0.131	1	0.00	0.02	0.05
1K	30	-19.058	-0.198	-0.042	0.000	-0.414	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1L	30	-19.058	-0.120	-0.042	0.000	-0.414	0.131	1	0.00	0.02	0.05
1M	30	-3.982	-0.198	0.047	0.000	0.410	0.355	1	0.00	0.00	0.04
1N	30	-3.982	-0.120	0.047	0.000	0.410	0.131	1	0.00	0.00	0.03
1O	30	-3.982	-0.198	-0.042	0.000	-0.414	0.355	1	0.00	0.00	0.04
1P	30	-3.982	-0.120	-0.042	0.000	-0.414	0.131	1	0.00	0.00	0.03
1Q	30	-34.111	-0.256	0.073	0.000	0.192	0.573	1	0.00	0.04	0.06
1R	30	-34.111	-0.062	0.073	0.000	0.192	-0.087	1	0.00	0.04	0.05
1S	30	-34.111	-0.256	-0.068	0.000	-0.195	0.573	1	0.00	0.04	0.06
1T	30	-34.111	-0.062	-0.068	0.000	-0.195	-0.087	1	0.00	0.04	0.05
1U	30	11.071	-0.256	0.073	0.000	0.192	0.573	1	0.00	0.01	0.04
1V	30	11.071	-0.062	0.073	0.000	0.192	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	11.071	-0.256	-0.068	0.000	-0.195	0.573	1	0.00	0.01	0.04
1X	30	11.071	-0.062	-0.068	0.000	-0.195	-0.087	1	0.00	0.01	0.03
2	30	-32.169	-0.878	0.007	0.000	-0.005	0.821	1	0.00	0.04	0.06
7	30	-28.149	-0.722	0.006	0.000	-0.004	0.705	1	0.00	0.03	0.05
8	30	-34.359	-0.967	0.007	0.000	-0.005	0.891	1	0.00	0.04	0.06
1A	40	-19.527	-0.236	0.046	0.000	0.336	0.337	1	0.00	0.02	0.05
1B	40	-19.527	-0.130	0.046	0.000	0.336	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1C	40	-19.527	-0.236	-0.042	0.000	-0.340	0.337	1	0.00	0.02	0.05
1D	40	-19.527	-0.130	-0.042	0.000	-0.340	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1E	40	-3.533	-0.236	0.046	0.000	0.336	0.337	1	0.00	0.00	0.03
1F	40	-3.533	-0.130	0.046	0.000	0.336	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1G	40	-3.533	-0.236	-0.042	0.000	-0.340	0.337	1	0.00	0.00	0.03
1H	40	-3.533	-0.130	-0.042	0.000	-0.340	0.115	1	0.00	0.00	0.03
1I	40	-19.068	-0.222	0.047	0.000	0.411	0.335	1	0.00	0.02	0.05
1J	40	-19.068	-0.144	0.047	0.000	0.411	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1K	40	-19.068	-0.222	-0.042	0.000	-0.415	0.335	1	0.00	0.02	0.05
1L	40	-19.068	-0.144	-0.042	0.000	-0.415	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1M	40	-3.992	-0.222	0.047	0.000	0.411	0.335	1	0.00	0.00	0.04
1N	40	-3.992	-0.144	0.047	0.000	0.411	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1O	40	-3.992	-0.222	-0.042	0.000	-0.415	0.335	1	0.00	0.00	0.04
1P	40	-3.992	-0.144	-0.042	0.000	-0.415	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1Q	40	-34.121	-0.280	0.073	0.000	0.195	0.547	1	0.00	0.04	0.06
1R	40	-34.121	-0.086	0.073	0.000	0.195	-0.096	1	0.00	0.04	0.05

1S	40	-34.121	-0.280	-0.068	0.000	-0.199	0.547	1	0.00	0.04	0.06
1T	40	-34.121	-0.086	-0.068	0.000	-0.199	-0.096	1	0.00	0.04	0.05
1U	40	11.061	-0.280	0.073	0.000	0.195	0.547	1	0.00	0.01	0.04
1V	40	11.061	-0.086	0.073	0.000	0.195	-0.096	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	11.061	-0.280	-0.068	0.000	-0.199	0.547	1	0.00	0.01	0.04
1X	40	11.061	-0.086	-0.068	0.000	-0.199	-0.096	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-32.182	-0.909	0.007	0.000	-0.006	0.732	1	0.00	0.04	0.06
7	40	-28.162	-0.753	0.006	0.000	-0.005	0.631	1	0.00	0.03	0.05
8	40	-34.372	-0.998	0.007	0.000	-0.006	0.793	1	0.00	0.04	0.06
1A	50	-19.537	-0.260	0.046	0.000	0.336	0.315	1	0.00	0.02	0.05
1B	50	-19.537	-0.154	0.046	0.000	0.336	0.097	1	0.00	0.02	0.04
1C	50	-19.537	-0.260	-0.042	0.000	-0.341	0.315	1	0.00	0.02	0.05
1D	50	-19.537	-0.154	-0.042	0.000	-0.341	0.097	1	0.00	0.02	0.04
1E	50	-3.543	-0.260	0.046	0.000	0.336	0.315	1	0.00	0.00	0.03
1F	50	-3.543	-0.154	0.046	0.000	0.336	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1G	50	-3.543	-0.260	-0.042	0.000	-0.341	0.315	1	0.00	0.00	0.03
1H	50	-3.543	-0.154	-0.042	0.000	-0.341	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1I	50	-19.078	-0.246	0.047	0.000	0.411	0.313	1	0.00	0.02	0.05
1J	50	-19.078	-0.169	0.047	0.000	0.411	0.099	1	0.00	0.02	0.05
1K	50	-19.078	-0.246	-0.042	0.000	-0.415	0.313	1	0.00	0.02	0.05
1L	50	-19.078	-0.169	-0.042	0.000	-0.415	0.099	1	0.00	0.02	0.05
1M	50	-4.002	-0.246	0.047	0.000	0.411	0.313	1	0.00	0.00	0.03
1N	50	-4.002	-0.169	0.047	0.000	0.411	0.099	1	0.00	0.00	0.03
1O	50	-4.002	-0.246	-0.042	0.000	-0.415	0.313	1	0.00	0.00	0.03
1P	50	-4.002	-0.169	-0.042	0.000	-0.415	0.099	1	0.00	0.00	0.03
1Q	50	-34.131	-0.305	0.073	0.000	0.198	0.519	1	0.00	0.04	0.06
1R	50	-34.131	-0.110	0.073	0.000	0.198	-0.106	1	0.00	0.04	0.05
1S	50	-34.131	-0.305	-0.068	0.000	-0.203	0.519	1	0.00	0.04	0.06
1T	50	-34.131	-0.110	-0.068	0.000	-0.203	-0.106	1	0.00	0.04	0.05
1U	50	11.051	-0.305	0.073	0.000	0.198	0.519	1	0.00	0.01	0.04
1V	50	11.051	-0.110	0.073	0.000	0.198	-0.106	1	0.00	0.01	0.03
1W	50	11.051	-0.305	-0.068	0.000	-0.203	0.519	1	0.00	0.01	0.04
1X	50	11.051	-0.110	-0.068	0.000	-0.203	-0.106	1	0.00	0.01	0.03
2	50	-32.195	-0.940	0.007	0.000	-0.007	0.639	1	0.00	0.04	0.05
7	50	-28.175	-0.784	0.006	0.000	-0.006	0.554	1	0.00	0.03	0.05
8	50	-34.385	-1.030	0.007	0.000	-0.007	0.691	1	0.00	0.04	0.06
1A	60	-19.547	-0.284	0.046	0.000	0.336	0.291	1	0.00	0.02	0.05
1B	60	-19.547	-0.178	0.046	0.000	0.336	0.077	1	0.00	0.02	0.04
1C	60	-19.547	-0.284	-0.042	0.000	-0.341	0.291	1	0.00	0.02	0.05
1D	60	-19.547	-0.178	-0.042	0.000	-0.341	0.077	1	0.00	0.02	0.04
1E	60	-3.553	-0.284	0.046	0.000	0.336	0.291	1	0.00	0.00	0.03
1F	60	-3.553	-0.178	0.046	0.000	0.336	0.077	1	0.00	0.00	0.02
1G	60	-3.553	-0.284	-0.042	0.000	-0.341	0.291	1	0.00	0.00	0.03
1H	60	-3.553	-0.178	-0.042	0.000	-0.341	0.077	1	0.00	0.00	0.02
1I	60	-19.088	-0.270	0.047	0.000	0.411	0.288	1	0.00	0.02	0.05
1J	60	-19.088	-0.193	0.047	0.000	0.411	0.080	1	0.00	0.02	0.05
1K	60	-19.088	-0.270	-0.042	0.000	-0.416	0.288	1	0.00	0.02	0.05
1L	60	-19.088	-0.193	-0.042	0.000	-0.416	0.080	1	0.00	0.02	0.05
1M	60	-4.012	-0.270	0.047	0.000	0.411	0.288	1	0.00	0.00	0.03
1N	60	-4.012	-0.193	0.047	0.000	0.411	0.080	1	0.00	0.00	0.03
1O	60	-4.012	-0.270	-0.042	0.000	-0.416	0.288	1	0.00	0.00	0.03
1P	60	-4.012	-0.193	-0.042	0.000	-0.416	0.080	1	0.00	0.00	0.03
1Q	60	-34.141	-0.329	0.073	0.000	0.201	0.488	1	0.00	0.04	0.06
1R	60	-34.141	-0.134	0.073	0.000	0.201	-0.120	1	0.00	0.04	0.05
1S	60	-34.141	-0.329	-0.068	0.000	-0.207	0.488	1	0.00	0.04	0.06
1T	60	-34.141	-0.134	-0.068	0.000	-0.207	-0.120	1	0.00	0.04	0.05
1U	60	11.041	-0.329	0.073	0.000	0.201	0.488	1	0.00	0.01	0.04
1V	60	11.041	-0.134	0.073	0.000	0.201	-0.120	1	0.00	0.01	0.03
1W	60	11.041	-0.329	-0.068	0.000	-0.207	0.488	1	0.00	0.01	0.04
1X	60	11.041	-0.134	-0.068	0.000	-0.207	-0.120	1	0.00	0.01	0.03
2	60	-32.208	-0.972	0.007	0.000	-0.007	0.544	1	0.00	0.04	0.05
7	60	-28.188	-0.816	0.006	0.000	-0.006	0.474	1	0.00	0.03	0.04
8	60	-34.398	-1.061	0.007	0.000	-0.008	0.587	1	0.00	0.04	0.05
1A	70	-19.557	-0.308	0.046	0.000	0.337	0.265	1	0.00	0.02	0.05
1B	70	-19.557	-0.202	0.046	0.000	0.337	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1C	70	-19.557	-0.308	-0.042	0.000	-0.342	0.265	1	0.00	0.02	0.05
1D	70	-19.557	-0.202	-0.042	0.000	-0.342	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1E	70	-3.563	-0.308	0.046	0.000	0.337	0.265	1	0.00	0.00	0.03
1F	70	-3.563	-0.202	0.046	0.000	0.337	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1G	70	-3.563	-0.308	-0.042	0.000	-0.342	0.265	1	0.00	0.00	0.03
1H	70	-3.563	-0.202	-0.042	0.000	-0.342	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1I	70	-19.098	-0.294	0.047	0.000	0.411	0.262	1	0.00	0.02	0.05
1J	70	-19.098	-0.217	0.047	0.000	0.411	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1K	70	-19.098	-0.294	-0.042	0.000	-0.417	0.262	1	0.00	0.02	0.05
1L	70	-19.098	-0.217	-0.042	0.000	-0.417	0.058	1	0.00	0.02	0.05
1M	70	-4.022	-0.294	0.047	0.000	0.411	0.262	1	0.00	0.00	0.03
1N	70	-4.022	-0.217	0.047	0.000	0.411	0.058	1	0.00	0.00	0.03
1O	70	-4.022	-0.294	-0.042	0.000	-0.417	0.262	1	0.00	0.00	0.03
1P	70	-4.022	-0.217	-0.042	0.000	-0.417	0.058	1	0.00	0.00	0.03
1Q	70	-34.151	-0.353	0.073	0.000	0.205	0.455	1	0.00	0.04	0.06
1R	70	-34.151	-0.158	0.073	0.000	0.205	-0.135	1	0.00	0.04	0.05
1S	70	-34.151	-0.353	-0.068	0.000	-0.210	0.455	1	0.00	0.04	0.06
1T	70	-34.151	-0.158	-0.068	0.000	-0.210	-0.135	1	0.00	0.04	0.05
1U	70	11.031	-0.353	0.073	0.000	0.205	0.455	1	0.00	0.01	0.04
1V	70	11.031	-0.158	0.073	0.000	0.205	-0.135	1	0.00	0.01	0.03
1W	70	11.031	-0.353	-0.068	0.000	-0.210	0.455	1	0.00	0.01	0.04
1X	70	11.031	-0.158	-0.068	0.000	-0.210	-0.135	1	0.00	0.01	0.03
2	70	-32.221	-1.003	0.007	0.000	-0.008	0.445	1	0.00	0.04	0.05
7	70	-28.201	-0.847	0.006	0.000	-0.007	0.391	1	0.00	0.03	0.04
8	70	-34.411	-1.092	0.007	0.000	-0.008	0.479	1	0.00	0.04	0.05
1A	80	-19.567	-0.332	0.046	0.000	0.337	0.237	1	0.00	0.02	0.05
1B	80	-19.567	-0.226	0.046	0.000	0.337	0.030	1	0.00	0.02	0.04
1C	80	-19.567	-0.332	-0.042	0.000	-0.343	0.237	1	0.00	0.02	0.05
1D	80	-19.567	-0.226	-0.042	0.000	-0.343	0.030	1	0.00	0.02	0.04

1E	80	-3.573	-0.332	0.046	0.000	0.337	0.237	1	0.00	0.00	0.03
1F	80	-3.573	-0.226	0.046	0.000	0.337	0.030	1	0.00	0.00	0.02
1G	80	-3.573	-0.332	-0.042	0.000	-0.343	0.237	1	0.00	0.00	0.03
1H	80	-3.573	-0.226	-0.042	0.000	-0.343	0.030	1	0.00	0.00	0.02
1I	80	-19.108	-0.318	0.047	0.000	0.412	0.232	1	0.00	0.02	0.05
1J	80	-19.108	-0.241	0.047	0.000	0.412	0.034	1	0.00	0.02	0.04
1K	80	-19.108	-0.318	-0.042	0.000	-0.418	0.232	1	0.00	0.02	0.05
1L	80	-19.108	-0.241	-0.042	0.000	-0.418	0.034	1	0.00	0.02	0.04
1M	80	-4.032	-0.318	0.047	0.000	0.412	0.232	1	0.00	0.00	0.03
1N	80	-4.032	-0.241	0.047	0.000	0.412	0.034	1	0.00	0.00	0.03
1O	80	-4.032	-0.318	-0.042	0.000	-0.418	0.232	1	0.00	0.00	0.03
1P	80	-4.032	-0.241	-0.042	0.000	-0.418	0.034	1	0.00	0.00	0.03
1Q	80	-34.161	-0.377	0.073	0.000	0.208	0.420	1	0.00	0.04	0.06
1R	80	-34.161	-0.182	0.073	0.000	0.208	-0.154	1	0.00	0.04	0.05
1S	80	-34.161	-0.377	-0.068	0.000	-0.214	0.420	1	0.00	0.04	0.06
1T	80	-34.161	-0.182	-0.068	0.000	-0.214	-0.154	1	0.00	0.04	0.05
1U	80	11.021	-0.377	0.073	0.000	0.208	0.420	1	0.00	0.01	0.03
1V	80	11.021	-0.182	0.073	0.000	0.208	-0.154	1	0.00	0.01	0.03
1W	80	11.021	-0.377	-0.068	0.000	-0.214	0.420	1	0.00	0.01	0.03
1X	80	11.021	-0.182	-0.068	0.000	-0.214	-0.154	1	0.00	0.01	0.03
2	80	-32.234	-1.034	0.007	0.000	-0.009	0.343	1	0.00	0.04	0.05
7	80	-28.214	-0.878	0.006	0.000	-0.008	0.305	1	0.00	0.03	0.04
8	80	-34.424	-1.123	0.007	0.000	-0.009	0.369	1	0.00	0.04	0.05

1A	90	-19.577	-0.357	0.046	0.000	0.337	0.206	1	0.00	0.02	0.05
1B	90	-19.577	-0.250	0.046	0.000	0.337	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1C	90	-19.577	-0.357	-0.042	0.000	-0.344	0.206	1	0.00	0.02	0.05
1D	90	-19.577	-0.250	-0.042	0.000	-0.344	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1E	90	-3.583	-0.357	0.046	0.000	0.337	0.206	1	0.00	0.00	0.03
1F	90	-3.583	-0.250	0.046	0.000	0.337	0.002	1	0.00	0.00	0.02
1G	90	-3.583	-0.357	-0.042	0.000	-0.344	0.206	1	0.00	0.00	0.03
1H	90	-3.583	-0.250	-0.042	0.000	-0.344	0.002	1	0.00	0.00	0.02
1I	90	-19.118	-0.342	0.047	0.000	0.412	0.201	1	0.00	0.02	0.05
1J	90	-19.118	-0.265	0.047	0.000	0.412	0.007	1	0.00	0.02	0.04
1K	90	-19.118	-0.342	-0.042	0.000	-0.419	0.201	1	0.00	0.02	0.05
1L	90	-19.118	-0.265	-0.042	0.000	-0.419	0.007	1	0.00	0.02	0.04
1M	90	-4.042	-0.342	0.047	0.000	0.412	0.201	1	0.00	0.00	0.03
1N	90	-4.042	-0.265	0.047	0.000	0.412	0.007	1	0.00	0.00	0.03
1O	90	-4.042	-0.342	-0.042	0.000	-0.419	0.201	1	0.00	0.00	0.03
1P	90	-4.042	-0.265	-0.042	0.000	-0.419	0.007	1	0.00	0.00	0.03
1Q	90	-34.171	-0.401	0.073	0.000	0.211	0.382	1	0.00	0.04	0.06
1R	90	-34.171	-0.206	0.073	0.000	0.211	-0.174	1	0.00	0.04	0.05
1S	90	-34.171	-0.401	-0.068	0.000	-0.218	0.382	1	0.00	0.04	0.06
1T	90	-34.171	-0.206	-0.068	0.000	-0.218	-0.174	1	0.00	0.04	0.05
1U	90	11.011	-0.401	0.073	0.000	0.211	0.382	1	0.00	0.01	0.03
1V	90	11.011	-0.206	0.073	0.000	0.211	-0.174	1	0.00	0.01	0.03
1W	90	11.011	-0.401	-0.068	0.000	-0.218	0.382	1	0.00	0.01	0.03
1X	90	11.011	-0.206	-0.068	0.000	-0.218	-0.174	1	0.00	0.01	0.03
2	90	-32.247	-1.066	0.007	0.000	-0.010	0.238	1	0.00	0.04	0.04
7	90	-28.227	-0.910	0.006	0.000	-0.008	0.215	1	0.00	0.03	0.04
8	90	-34.437	-1.155	0.007	0.000	-0.010	0.255	1	0.00	0.04	0.05

1A	100	-19.587	-0.381	0.046	0.000	0.338	0.172	1	0.00	0.02	0.04
1B	100	-19.587	-0.275	0.046	0.000	0.338	-0.028	1	0.00	0.02	0.04
1C	100	-19.587	-0.381	-0.042	0.000	-0.345	0.172	1	0.00	0.02	0.04
1D	100	-19.587	-0.275	-0.042	0.000	-0.345	-0.028	1	0.00	0.02	0.04
1E	100	-3.593	-0.381	0.046	0.000	0.338	0.172	1	0.00	0.00	0.03
1F	100	-3.593	-0.275	0.046	0.000	0.338	-0.028	1	0.00	0.00	0.02
1G	100	-3.593	-0.381	-0.042	0.000	-0.345	0.172	1	0.00	0.00	0.03
1H	100	-3.593	-0.275	-0.042	0.000	-0.345	-0.028	1	0.00	0.00	0.02
1I	100	-19.128	-0.366	0.047	0.000	0.412	0.167	1	0.00	0.02	0.05
1J	100	-19.128	-0.289	0.047	0.000	0.412	-0.022	1	0.00	0.02	0.04
1K	100	-19.128	-0.366	-0.042	0.000	-0.419	0.167	1	0.00	0.02	0.05
1L	100	-19.128	-0.289	-0.042	0.000	-0.419	-0.022	1	0.00	0.02	0.04
1M	100	-4.052	-0.366	0.047	0.000	0.412	0.167	1	0.00	0.00	0.03
1N	100	-4.052	-0.289	0.047	0.000	0.412	-0.022	1	0.00	0.00	0.03
1O	100	-4.052	-0.366	-0.042	0.000	-0.419	0.167	1	0.00	0.00	0.03
1P	100	-4.052	-0.289	-0.042	0.000	-0.419	-0.022	1	0.00	0.00	0.03
1Q	100	-34.181	-0.425	0.073	0.000	0.215	0.342	1	0.00	0.04	0.06
1R	100	-34.181	-0.230	0.073	0.000	0.215	-0.197	1	0.00	0.04	0.05
1S	100	-34.181	-0.425	-0.068	0.000	-0.222	0.342	1	0.00	0.04	0.06
1T	100	-34.181	-0.230	-0.068	0.000	-0.222	-0.197	1	0.00	0.04	0.06
1U	100	11.001	-0.425	0.073	0.000	0.215	0.342	1	0.00	0.01	0.03
1V	100	11.001	-0.230	0.073	0.000	0.215	-0.197	1	0.00	0.01	0.03
1W	100	11.001	-0.425	-0.068	0.000	-0.222	0.342	1	0.00	0.01	0.03
1X	100	11.001	-0.230	-0.068	0.000	-0.222	-0.197	1	0.00	0.01	0.03
2	100	-32.260	-1.097	0.007	0.000	-0.010	0.130	1	0.00	0.04	0.04
7	100	-28.240	-0.941	0.006	0.000	-0.009	0.123	1	0.00	0.03	0.04
8	100	-34.450	-1.186	0.007	0.000	-0.011	0.138	1	0.00	0.04	0.04

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	χ min.	ky	kz	kLT	χ LT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-19.587	0.338	0.398	1	0.7721	1.0081	1.0040	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1B	-19.587	0.338	0.161	1	0.7721	1.0081	0.9989	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1C	-19.587	-0.345	0.398	1	0.7721	1.0078	1.0040	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1D	-19.587	-0.345	0.161	1	0.7721	1.0078	0.9989	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1E	-3.593	0.338	0.398	1	0.7721	1.0015	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1F	-3.593	0.338	0.161	1	0.7721	1.0015	0.9998	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1G	-3.593	-0.345	0.398	1	0.7721	1.0014	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1H	-3.593	-0.345	0.161	1	0.7721	1.0014	0.9998	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38

1I	-19.128	0.412	0.399	1	0.7721	1.0080	1.0037	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	38
1J	-19.128	0.412	0.160	1	0.7721	1.0080	0.9993	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	38
1K	-19.128	-0.419	0.399	1	0.7721	1.0077	1.0037	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	38
1L	-19.128	-0.419	0.160	1	0.7721	1.0077	0.9993	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	38
1M	-4.052	0.412	0.399	1	0.7721	1.0017	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx'='	38
1N	-4.052	0.412	0.160	1	0.7721	1.0017	0.9999	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	38
1O	-4.052	-0.419	0.399	1	0.7721	1.0016	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx'='	38
1P	-4.052	-0.419	0.160	1	0.7721	1.0016	0.9999	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	38
1Q	-34.181	0.215	0.635	1	0.7721	1.0083	1.0087	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
1R	-34.181	0.215	-0.197	1	0.7721	1.0083	1.0068	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	38
1S	-34.181	-0.222	0.635	1	0.7721	1.0076	1.0087	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
1T	-34.181	-0.222	-0.197	1	0.7721	1.0076	1.0068	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	38
2	-32.260	-0.010	1.070	1	0.7721	0.9862	1.0006	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
7	-28.240	-0.009	0.907	1	0.7721	0.9880	1.0008	--	--	0.04	--	0.07	Snell.	'zx'='	38
8	-34.450	-0.011	1.167	1	0.7721	0.9854	1.0006	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx'='	38

ASTA NUM. 64 NI 4679 NF 4631 Lungh. 15.1 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-20.108	-1.441	0.121	0.000	0.338	0.172	1	0.01	0.02	0.05	
1B	0	-20.108	-1.093	0.121	0.000	0.338	-0.028	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-20.108	-1.441	-0.117	0.000	-0.345	0.172	1	0.01	0.02	0.05	
1D	0	-20.108	-1.093	-0.117	0.000	-0.345	-0.028	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.872	-1.441	0.121	0.000	0.338	0.172	1	0.01	0.00	0.03	
1F	0	-3.872	-1.093	0.121	0.000	0.338	-0.028	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	-3.872	-1.441	-0.117	0.000	-0.345	0.172	1	0.01	0.00	0.03	
1H	0	-3.872	-1.093	-0.117	0.000	-0.345	-0.028	1	0.00	0.00	0.02	
1I	0	-19.633	-1.442	0.145	0.000	0.412	0.167	1	0.01	0.02	0.05	
1J	0	-19.633	-1.092	0.145	0.000	0.412	-0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-19.633	-1.442	-0.140	0.000	-0.419	0.167	1	0.01	0.02	0.05	
1L	0	-19.633	-1.092	-0.140	0.000	-0.419	-0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-4.347	-1.442	0.145	0.000	0.412	0.167	1	0.01	0.00	0.03	
1N	0	-4.347	-1.092	0.145	0.000	0.412	-0.022	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-4.347	-1.442	-0.140	0.000	-0.419	0.167	1	0.01	0.00	0.03	
1P	0	-4.347	-1.092	-0.140	0.000	-0.419	-0.022	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-34.710	-1.773	0.084	0.000	0.215	0.342	1	0.01	0.04	0.06	
1R	0	-34.710	-0.761	0.084	0.000	0.215	-0.197	1	0.00	0.04	0.06	
1S	0	-34.710	-1.773	-0.080	0.000	-0.222	0.342	1	0.01	0.04	0.06	
1T	0	-34.710	-0.761	-0.080	0.000	-0.222	-0.197	1	0.00	0.04	0.06	
1U	0	10.730	-1.773	0.084	0.000	0.215	0.342	1	0.01	0.01	0.03	
1V	0	10.730	-0.761	0.084	0.000	0.215	-0.197	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	10.730	-1.773	-0.080	0.000	-0.222	0.342	1	0.01	0.01	0.03	
1X	0	10.730	-0.761	-0.080	0.000	-0.222	-0.197	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-34.240	-5.716	0.007	0.000	-0.010	0.130	1	0.02	0.04	0.04	
7	0	-29.880	-4.776	0.006	0.000	-0.009	0.123	1	0.02	0.03	0.04	
8	0	-36.620	-6.270	0.007	0.000	-0.011	0.138	1	0.02	0.04	0.05	
1A	8	-20.118	-1.459	0.121	0.000	0.330	0.065	1	0.01	0.02	0.04	
1B	8	-20.118	-1.112	0.121	0.000	0.330	-0.113	1	0.00	0.02	0.04	
1C	8	-20.118	-1.459	-0.117	0.000	-0.337	0.065	1	0.01	0.02	0.04	
1D	8	-20.118	-1.112	-0.117	0.000	-0.337	-0.113	1	0.00	0.02	0.04	
1E	8	-3.882	-1.459	0.121	0.000	0.330	0.065	1	0.01	0.00	0.02	
1F	8	-3.882	-1.112	0.121	0.000	0.330	-0.113	1	0.00	0.00	0.02	
1G	8	-3.882	-1.459	-0.117	0.000	-0.337	0.065	1	0.01	0.00	0.02	
1H	8	-3.882	-1.112	-0.117	0.000	-0.337	-0.113	1	0.00	0.00	0.03	
1I	8	-19.643	-1.460	0.145	0.000	0.403	0.060	1	0.01	0.02	0.05	
1J	8	-19.643	-1.111	0.145	0.000	0.403	-0.108	1	0.00	0.02	0.05	
1K	8	-19.643	-1.460	-0.140	0.000	-0.410	0.060	1	0.01	0.02	0.05	
1L	8	-19.643	-1.111	-0.140	0.000	-0.410	-0.108	1	0.00	0.02	0.05	
1M	8	-4.357	-1.460	0.145	0.000	0.403	0.060	1	0.01	0.00	0.03	
1N	8	-4.357	-1.111	0.145	0.000	0.403	-0.108	1	0.00	0.00	0.03	
1O	8	-4.357	-1.460	-0.140	0.000	-0.410	0.060	1	0.01	0.00	0.03	
1P	8	-4.357	-1.111	-0.140	0.000	-0.410	-0.108	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	8	-34.720	-1.791	0.084	0.000	0.212	0.209	1	0.01	0.04	0.06	
1R	8	-34.720	-0.780	0.084	0.000	0.212	-0.257	1	0.00	0.04	0.06	
1S	8	-34.720	-1.791	-0.080	0.000	-0.219	0.209	1	0.01	0.04	0.06	
1T	8	-34.720	-0.780	-0.080	0.000	-0.219	-0.257	1	0.00	0.04	0.06	
1U	8	10.720	-1.791	0.084	0.000	0.212	0.209	1	0.01	0.01	0.03	
1V	8	10.720	-0.780	0.084	0.000	0.212	-0.257	1	0.00	0.01	0.03	
1W	8	10.720	-1.791	-0.080	0.000	-0.219	0.209	1	0.01	0.01	0.03	
1X	8	10.720	-0.780	-0.080	0.000	-0.219	-0.257	1	0.00	0.01	0.03	
2	8	-34.245	-5.740	0.007	0.000	-0.011	-0.303	1	0.02	0.04	0.05	
7	8	-29.890	-4.800	0.006	0.000	-0.009	-0.239	1	0.02	0.03	0.04	
8	8	-36.630	-6.294	0.007	0.000	-0.011	-0.337	1	0.02	0.04	0.05	
1A	15	-20.128	-1.478	0.121	0.000	0.322	-0.043	1	0.01	0.02	0.04	
1B	15	-20.128	-1.130	0.121	0.000	0.322	-0.200	1	0.00	0.02	0.05	
1C	15	-20.128	-1.478	-0.117	0.000	-0.330	-0.043	1	0.01	0.02	0.04	
1D	15	-20.128	-1.130	-0.117	0.000	-0.330	-0.200	1	0.00	0.02	0.05	
1E	15	-3.892	-1.478	0.121	0.000	0.322	-0.043	1	0.01	0.00	0.02	
1F	15	-3.892	-1.130	0.121	0.000	0.322	-0.200	1	0.00	0.00	0.03	
1G	15	-3.892	-1.478	-0.117	0.000	-0.330	-0.043	1	0.01	0.00	0.02	
1H	15	-3.892	-1.130	-0.117	0.000	-0.330	-0.200	1	0.00	0.00	0.03	
1I	15	-19.653	-1.479	0.145	0.000	0.393	-0.048	1	0.01	0.02	0.04	
1J	15	-19.653	-1.129	0.145	0.000	0.393	-0.196	1	0.00	0.02	0.05	
1K	15	-19.653	-1.479	-0.140	0.000	-0.401	-0.048	1	0.01	0.02	0.04	
1L	15	-19.653	-1.129	-0.140	0.000	-0.401	-0.196	1	0.00	0.02	0.05	
1M	15	-4.367	-1.479	0.145	0.000	0.393	-0.048	1	0.01	0.00	0.03	
1N	15	-4.367	-1.129	0.145	0.000	0.393	-0.196	1	0.00	0.00	0.03	
1O	15	-4.367	-1.479	-0.140	0.000	-0.401	-0.048	1	0.01	0.00	0.03	

1P	15	-4.367	-1.129	-0.140	0.000	-0.401	-0.196	1	0.00	0.00	0.03
1Q	15	-34.730	-1.810	0.084	0.000	0.209	0.074	1	0.01	0.04	0.05
1R	15	-34.730	-0.798	0.084	0.000	0.209	-0.318	1	0.00	0.04	0.06
1S	15	-34.730	-1.810	-0.080	0.000	-0.217	0.074	1	0.01	0.04	0.05
1T	15	-34.730	-0.798	-0.080	0.000	-0.217	-0.318	1	0.00	0.04	0.06
1U	15	10.710	-1.810	0.084	0.000	0.209	0.074	1	0.01	0.01	0.03
1V	15	10.710	-0.798	0.084	0.000	0.209	-0.318	1	0.00	0.01	0.03
1W	15	10.710	-1.810	-0.080	0.000	-0.217	0.074	1	0.01	0.01	0.03
1X	15	10.710	-0.798	-0.080	0.000	-0.217	-0.318	1	0.00	0.01	0.03
2	15	-34.250	-5.763	0.007	0.000	-0.011	-0.737	1	0.02	0.04	0.06
7	15	-29.900	-4.824	0.006	0.000	-0.010	-0.603	1	0.02	0.03	0.05
8	15	-36.640	-6.318	0.007	0.000	-0.012	-0.814	1	0.02	0.04	0.06

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-20.128	0.338	0.172	1	1.0000	0.9860	0.9958	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1B	-20.128	0.338	-0.200	1	1.0000	0.9860	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1C	-20.128	-0.345	0.172	1	1.0000	0.9860	0.9958	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1D	-20.128	-0.345	-0.200	1	1.0000	0.9860	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1E	-3.892	0.338	0.172	1	1.0000	0.9973	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1F	-3.892	0.338	-0.200	1	1.0000	0.9973	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1G	-3.892	-0.345	0.172	1	1.0000	0.9973	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1H	-3.892	-0.345	-0.200	1	1.0000	0.9973	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1I	-19.653	0.412	0.167	1	1.0000	0.9864	0.9959	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1J	-19.653	0.412	-0.196	1	1.0000	0.9864	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1K	-19.653	-0.419	0.167	1	1.0000	0.9864	0.9959	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1L	-19.653	-0.419	-0.196	1	1.0000	0.9864	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1M	-4.367	0.412	0.167	1	1.0000	0.9970	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1N	-4.367	0.412	-0.196	1	1.0000	0.9970	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1O	-4.367	-0.419	0.167	1	1.0000	0.9970	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1P	-4.367	-0.419	-0.196	1	1.0000	0.9970	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1Q	-34.730	0.215	0.342	1	1.0000	0.9760	0.9941	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1R	-34.730	0.215	-0.318	1	1.0000	0.9760	0.9952	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1S	-34.730	-0.222	0.342	1	1.0000	0.9760	0.9941	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1T	-34.730	-0.222	-0.318	1	1.0000	0.9760	0.9952	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
2	-34.250	-0.011	-0.737	1	1.0000	0.9760	0.9931	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
7	-29.900	-0.010	-0.603	1	1.0000	0.9791	0.9939	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
8	-36.640	-0.012	-0.814	1	1.0000	0.9743	0.9926	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6

ASTA NUM. 65 NI 4631 NF 4680 Lungh. 84.9 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-22.727	0.342	0.368	0.000	0.323	-0.043	1	0.00	0.03	0.04	
1B	0	-22.727	0.637	0.368	0.000	0.323	-0.200	1	0.00	0.03	0.05	
1C	0	-22.727	0.342	-0.363	0.000	-0.330	-0.043	1	0.00	0.03	0.04	
1D	0	-22.727	0.637	-0.363	0.000	-0.330	-0.200	1	0.00	0.03	0.05	
1E	0	-5.073	0.342	0.368	0.000	0.323	-0.043	1	0.00	0.01	0.02	
1F	0	-5.073	0.637	0.368	0.000	0.323	-0.200	1	0.00	0.01	0.03	
1G	0	-5.073	0.342	-0.363	0.000	-0.330	-0.043	1	0.00	0.01	0.02	
1H	0	-5.073	0.637	-0.363	0.000	-0.330	-0.200	1	0.00	0.01	0.03	
1I	0	-22.116	0.320	0.444	0.000	0.394	-0.048	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-22.116	0.660	0.444	0.000	0.394	-0.196	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-22.116	0.320	-0.439	0.000	-0.402	-0.048	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-22.116	0.660	-0.439	0.000	-0.402	-0.196	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-5.684	0.320	0.444	0.000	0.394	-0.048	1	0.00	0.01	0.03	
1N	0	-5.684	0.660	0.444	0.000	0.394	-0.196	1	0.00	0.01	0.03	
1O	0	-5.684	0.320	-0.439	0.000	-0.402	-0.048	1	0.00	0.01	0.03	
1P	0	-5.684	0.660	-0.439	0.000	-0.402	-0.196	1	0.00	0.01	0.03	
1Q	0	-38.312	0.110	0.244	0.000	0.210	0.074	1	0.00	0.04	0.06	
1R	0	-38.312	0.870	0.244	0.000	0.210	-0.318	1	0.00	0.04	0.06	
1S	0	-38.312	0.110	-0.239	0.000	-0.217	0.074	1	0.00	0.04	0.06	
1T	0	-38.312	0.870	-0.239	0.000	-0.217	-0.318	1	0.00	0.04	0.06	
1U	0	10.512	0.110	0.244	0.000	0.210	0.074	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	10.512	0.870	0.244	0.000	0.210	-0.318	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	10.512	0.110	-0.239	0.000	-0.217	0.074	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	10.512	0.870	-0.239	0.000	-0.217	-0.318	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-40.910	2.249	0.007	0.000	-0.011	-0.737	1	0.01	0.05	0.07	
7	0	-35.580	1.876	0.006	0.000	-0.010	-0.603	1	0.01	0.04	0.06	
8	0	-43.860	2.467	0.007	0.000	-0.012	-0.814	1	0.01	0.05	0.07	
1A	8	-22.736	0.322	0.368	0.000	0.293	-0.016	1	0.00	0.03	0.04	
1B	8	-22.736	0.617	0.368	0.000	0.293	-0.147	1	0.00	0.03	0.05	
1C	8	-22.736	0.322	-0.363	0.000	-0.302	-0.016	1	0.00	0.03	0.04	
1D	8	-22.736	0.617	-0.363	0.000	-0.302	-0.147	1	0.00	0.03	0.05	
1E	8	-5.082	0.322	0.368	0.000	0.293	-0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1F	8	-5.082	0.617	0.368	0.000	0.293	-0.147	1	0.00	0.01	0.03	
1G	8	-5.082	0.322	-0.363	0.000	-0.302	-0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1H	8	-5.082	0.617	-0.363	0.000	-0.302	-0.147	1	0.00	0.01	0.03	
1I	8	-22.125	0.299	0.444	0.000	0.358	-0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1J	8	-22.125	0.640	0.444	0.000	0.358	-0.140	1	0.00	0.02	0.05	
1K	8	-22.125	0.299	-0.439	0.000	-0.367	-0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1L	8	-22.125	0.640	-0.439	0.000	-0.367	-0.140	1	0.00	0.02	0.05	

1M	8	-5.693	0.299	0.444	0.000	0.358	-0.022	1	0.00	0.01	0.03
1N	8	-5.693	0.640	0.444	0.000	0.358	-0.140	1	0.00	0.01	0.03
1O	8	-5.693	0.299	-0.439	0.000	-0.367	-0.022	1	0.00	0.01	0.03
1P	8	-5.693	0.640	-0.439	0.000	-0.367	-0.140	1	0.00	0.01	0.03
1Q	8	-38.321	0.089	0.244	0.000	0.191	0.082	1	0.00	0.04	0.06
1R	8	-38.321	0.849	0.244	0.000	0.191	-0.244	1	0.00	0.04	0.06
1S	8	-38.321	0.089	-0.239	0.000	-0.199	0.082	1	0.00	0.04	0.06
1T	8	-38.321	0.849	-0.239	0.000	-0.199	-0.244	1	0.00	0.04	0.06
1U	8	10.503	0.089	0.244	0.000	0.191	0.082	1	0.00	0.01	0.02
1V	8	10.503	0.849	0.244	0.000	0.191	-0.244	1	0.00	0.01	0.03
1W	8	10.503	0.089	-0.239	0.000	-0.199	0.082	1	0.00	0.01	0.02
1X	8	10.503	0.849	-0.239	0.000	-0.199	-0.244	1	0.00	0.01	0.03
2	8	-40.921	2.223	0.007	0.000	-0.012	-0.548	1	0.01	0.05	0.06
7	8	-35.591	1.850	0.006	0.000	-0.010	-0.445	1	0.01	0.04	0.05
8	8	-43.871	2.440	0.007	0.000	-0.012	-0.606	1	0.01	0.05	0.07
1A	17	-22.745	0.301	0.368	0.000	0.264	0.010	1	0.00	0.03	0.04
1B	17	-22.745	0.597	0.368	0.000	0.264	-0.094	1	0.00	0.03	0.04
1C	17	-22.745	0.301	-0.363	0.000	-0.273	0.010	1	0.00	0.03	0.04
1D	17	-22.745	0.597	-0.363	0.000	-0.273	-0.094	1	0.00	0.03	0.04
1E	17	-5.091	0.301	0.368	0.000	0.264	0.010	1	0.00	0.01	0.02
1F	17	-5.091	0.597	0.368	0.000	0.264	-0.094	1	0.00	0.01	0.02
1G	17	-5.091	0.301	-0.363	0.000	-0.273	0.010	1	0.00	0.01	0.02
1H	17	-5.091	0.597	-0.363	0.000	-0.273	-0.094	1	0.00	0.01	0.02
1I	17	-22.134	0.279	0.444	0.000	0.323	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1J	17	-22.134	0.619	0.444	0.000	0.323	-0.087	1	0.00	0.02	0.04
1K	17	-22.134	0.279	-0.439	0.000	-0.332	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1L	17	-22.134	0.619	-0.439	0.000	-0.332	-0.087	1	0.00	0.02	0.04
1M	17	-5.702	0.279	0.444	0.000	0.323	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	-5.702	0.619	0.444	0.000	0.323	-0.087	1	0.00	0.01	0.03
1O	17	-5.702	0.279	-0.439	0.000	-0.332	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	-5.702	0.619	-0.439	0.000	-0.332	-0.087	1	0.00	0.01	0.03
1Q	17	-38.330	0.069	0.244	0.000	0.173	0.088	1	0.00	0.04	0.05
1R	17	-38.330	0.829	0.244	0.000	0.173	-0.173	1	0.00	0.04	0.06
1S	17	-38.330	0.069	-0.239	0.000	-0.181	0.088	1	0.00	0.04	0.06
1T	17	-38.330	0.829	-0.239	0.000	-0.181	-0.173	1	0.00	0.04	0.06
1U	17	10.494	0.069	0.244	0.000	0.173	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	10.494	0.829	0.244	0.000	0.173	-0.173	1	0.00	0.01	0.03
1W	17	10.494	0.069	-0.239	0.000	-0.181	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	10.494	0.829	-0.239	0.000	-0.181	-0.173	1	0.00	0.01	0.03
2	17	-40.932	2.196	0.007	0.000	-0.013	-0.360	1	0.01	0.05	0.06
7	17	-35.602	1.823	0.006	0.000	-0.011	-0.289	1	0.01	0.04	0.05
8	17	-43.882	2.414	0.007	0.000	-0.013	-0.400	1	0.01	0.05	0.06
1A	25	-22.754	0.281	0.368	0.000	0.235	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1B	25	-22.754	0.576	0.368	0.000	0.235	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1C	25	-22.754	0.281	-0.363	0.000	-0.244	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1D	25	-22.754	0.576	-0.363	0.000	-0.244	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1E	25	-5.100	0.281	0.368	0.000	0.235	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1F	25	-5.100	0.576	0.368	0.000	0.235	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1G	25	-5.100	0.281	-0.363	0.000	-0.244	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1H	25	-5.100	0.576	-0.363	0.000	-0.244	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1I	25	-22.143	0.258	0.444	0.000	0.288	0.025	1	0.00	0.02	0.04
1J	25	-22.143	0.599	0.444	0.000	0.288	-0.035	1	0.00	0.02	0.04
1K	25	-22.143	0.258	-0.439	0.000	-0.297	0.025	1	0.00	0.02	0.04
1L	25	-22.143	0.599	-0.439	0.000	-0.297	-0.035	1	0.00	0.02	0.04
1M	25	-5.711	0.258	0.444	0.000	0.288	0.025	1	0.00	0.01	0.02
1N	25	-5.711	0.599	0.444	0.000	0.288	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1O	25	-5.711	0.258	-0.439	0.000	-0.297	0.025	1	0.00	0.01	0.02
1P	25	-5.711	0.599	-0.439	0.000	-0.297	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1Q	25	-38.339	0.049	0.244	0.000	0.154	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1R	25	-38.339	0.809	0.244	0.000	0.154	-0.103	1	0.00	0.04	0.05
1S	25	-38.339	0.049	-0.239	0.000	-0.163	0.093	1	0.00	0.04	0.05
1T	25	-38.339	0.809	-0.239	0.000	-0.163	-0.103	1	0.00	0.04	0.05
1U	25	10.485	0.049	0.244	0.000	0.154	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1V	25	10.485	0.809	0.244	0.000	0.154	-0.103	1	0.00	0.01	0.02
1W	25	10.485	0.049	-0.239	0.000	-0.163	0.093	1	0.00	0.01	0.02
1X	25	10.485	0.809	-0.239	0.000	-0.163	-0.103	1	0.00	0.01	0.02
2	25	-40.943	2.170	0.007	0.000	-0.013	-0.175	1	0.01	0.05	0.05
7	25	-35.613	1.797	0.006	0.000	-0.011	-0.135	1	0.01	0.04	0.04
8	25	-43.893	2.387	0.007	0.000	-0.013	-0.196	1	0.01	0.05	0.06
1A	34	-22.763	0.261	0.368	0.000	0.205	0.056	1	0.00	0.03	0.04
1B	34	-22.763	0.556	0.368	0.000	0.205	0.005	1	0.00	0.03	0.04
1C	34	-22.763	0.261	-0.363	0.000	-0.215	0.056	1	0.00	0.03	0.04
1D	34	-22.763	0.556	-0.363	0.000	-0.215	0.005	1	0.00	0.03	0.04
1E	34	-5.109	0.261	0.368	0.000	0.205	0.056	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	-5.109	0.556	0.368	0.000	0.205	0.005	1	0.00	0.01	0.02
1G	34	-5.109	0.261	-0.363	0.000	-0.215	0.056	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	-5.109	0.556	-0.363	0.000	-0.215	0.005	1	0.00	0.01	0.02
1I	34	-22.152	0.238	0.444	0.000	0.252	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1J	34	-22.152	0.579	0.444	0.000	0.252	0.015	1	0.00	0.02	0.04
1K	34	-22.152	0.238	-0.439	0.000	-0.261	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1L	34	-22.152	0.579	-0.439	0.000	-0.261	0.015	1	0.00	0.02	0.04
1M	34	-5.720	0.238	0.444	0.000	0.252	0.046	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	-5.720	0.579	0.444	0.000	0.252	0.015	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	-5.720	0.238	-0.439	0.000	-0.261	0.046	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	-5.720	0.579	-0.439	0.000	-0.261	0.015	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-38.348	0.028	0.244	0.000	0.136	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1R	34	-38.348	0.788	0.244	0.000	0.136	-0.035	1	0.00	0.04	0.05
1S	34	-38.348	0.028	-0.239	0.000	-0.145	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1T	34	-38.348	0.788	-0.239	0.000	-0.145	-0.035	1	0.00	0.04	0.05
1U	34	10.476	0.028	0.244	0.000	0.136	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	10.476	0.788	0.244	0.000	0.136	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	10.476	0.028	-0.239	0.000	-0.145	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	10.476	0.788	-0.239	0.000	-0.145	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
2	34	-40.954	2.143	0.007	0.000	-0.014	0.008	1	0.01	0.05	0.05
7	34	-35.624	1.770	0.006	0.000	-0.012	0.016	1	0.01	0.04	0.04

8	34	-43.904	2.361	0.007	0.000	-0.014	0.006	1	0.01	0.05	0.05
1A	42	-22.772	0.240	0.368	0.000	0.176	0.077	1	0.00	0.03	0.04
1B	42	-22.772	0.535	0.368	0.000	0.176	0.052	1	0.00	0.03	0.04
1C	42	-22.772	0.240	-0.363	0.000	-0.186	0.077	1	0.00	0.03	0.04
1D	42	-22.772	0.535	-0.363	0.000	-0.186	0.052	1	0.00	0.03	0.04
1E	42	-5.118	0.240	0.368	0.000	0.176	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1F	42	-5.118	0.535	0.368	0.000	0.176	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1G	42	-5.118	0.240	-0.363	0.000	-0.186	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1H	42	-5.118	0.535	-0.363	0.000	-0.186	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1I	42	-22.161	0.217	0.444	0.000	0.217	0.065	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-22.161	0.558	0.444	0.000	0.217	0.064	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-22.161	0.217	-0.439	0.000	-0.226	0.065	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-22.161	0.558	-0.439	0.000	-0.226	0.064	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-5.729	0.217	0.444	0.000	0.217	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1N	42	-5.729	0.558	0.444	0.000	0.217	0.064	1	0.00	0.01	0.02
1O	42	-5.729	0.217	-0.439	0.000	-0.226	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1P	42	-5.729	0.558	-0.439	0.000	-0.226	0.064	1	0.00	0.01	0.02
1Q	42	-38.357	0.008	0.244	0.000	0.117	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-38.357	0.768	0.244	0.000	0.117	0.032	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-38.357	0.008	-0.239	0.000	-0.127	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-38.357	0.768	-0.239	0.000	-0.127	0.032	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	10.467	0.008	0.244	0.000	0.117	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	10.467	0.768	0.244	0.000	0.117	0.032	1	0.00	0.01	0.02
1W	42	10.467	0.008	-0.239	0.000	-0.127	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	10.467	0.768	-0.239	0.000	-0.127	0.032	1	0.00	0.01	0.02
2	42	-40.965	2.117	0.007	0.000	-0.014	0.189	1	0.01	0.05	0.05
7	42	-35.635	1.744	0.006	0.000	-0.012	0.165	1	0.01	0.04	0.05
8	42	-43.915	2.334	0.007	0.000	-0.015	0.205	1	0.01	0.05	0.06
1A	51	-22.781	0.220	0.368	0.000	0.147	0.096	1	0.00	0.03	0.04
1B	51	-22.781	0.515	0.368	0.000	0.147	0.097	1	0.00	0.03	0.04
1C	51	-22.781	0.220	-0.363	0.000	-0.157	0.096	1	0.00	0.03	0.04
1D	51	-22.781	0.515	-0.363	0.000	-0.157	0.097	1	0.00	0.03	0.04
1E	51	-5.127	0.220	0.368	0.000	0.147	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1F	51	-5.127	0.515	0.368	0.000	0.147	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	-5.127	0.220	-0.363	0.000	-0.157	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1H	51	-5.127	0.515	-0.363	0.000	-0.157	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	-22.170	0.197	0.444	0.000	0.181	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1J	51	-22.170	0.538	0.444	0.000	0.181	0.111	1	0.00	0.02	0.04
1K	51	-22.170	0.197	-0.439	0.000	-0.191	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1L	51	-22.170	0.538	-0.439	0.000	-0.191	0.111	1	0.00	0.02	0.04
1M	51	-5.738	0.197	0.444	0.000	0.181	0.082	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	-5.738	0.538	0.444	0.000	0.181	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	-5.738	0.197	-0.439	0.000	-0.191	0.082	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	-5.738	0.538	-0.439	0.000	-0.191	0.111	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-38.366	-0.013	0.244	0.000	0.099	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1R	51	-38.366	0.747	0.244	0.000	0.099	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1S	51	-38.366	-0.013	-0.239	0.000	-0.109	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1T	51	-38.366	0.747	-0.239	0.000	-0.109	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1U	51	10.458	-0.013	0.244	0.000	0.099	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	10.458	0.747	0.244	0.000	0.099	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	10.458	-0.013	-0.239	0.000	-0.109	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	10.458	0.747	-0.239	0.000	-0.109	0.096	1	0.00	0.01	0.02
2	51	-40.976	2.090	0.007	0.000	-0.015	0.367	1	0.01	0.05	0.06
7	51	-35.646	1.717	0.006	0.000	-0.013	0.312	1	0.01	0.04	0.05
8	51	-43.926	2.307	0.007	0.000	-0.015	0.402	1	0.01	0.05	0.06
1A	59	-22.790	0.199	0.368	0.000	0.117	0.113	1	0.00	0.03	0.03
1B	59	-22.790	0.494	0.368	0.000	0.117	0.141	1	0.00	0.03	0.04
1C	59	-22.790	0.199	-0.363	0.000	-0.128	0.113	1	0.00	0.03	0.04
1D	59	-22.790	0.494	-0.363	0.000	-0.128	0.141	1	0.00	0.03	0.04
1E	59	-5.136	0.199	0.368	0.000	0.117	0.113	1	0.00	0.01	0.01
1F	59	-5.136	0.494	0.368	0.000	0.117	0.141	1	0.00	0.01	0.02
1G	59	-5.136	0.199	-0.363	0.000	-0.128	0.113	1	0.00	0.01	0.02
1H	59	-5.136	0.494	-0.363	0.000	-0.128	0.141	1	0.00	0.01	0.02
1I	59	-22.179	0.177	0.444	0.000	0.146	0.098	1	0.00	0.02	0.04
1J	59	-22.179	0.517	0.444	0.000	0.146	0.156	1	0.00	0.02	0.04
1K	59	-22.179	0.177	-0.439	0.000	-0.156	0.098	1	0.00	0.02	0.04
1L	59	-22.179	0.517	-0.439	0.000	-0.156	0.156	1	0.00	0.02	0.04
1M	59	-5.747	0.177	0.444	0.000	0.146	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1N	59	-5.747	0.517	0.444	0.000	0.146	0.156	1	0.00	0.01	0.02
1O	59	-5.747	0.177	-0.439	0.000	-0.156	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1P	59	-5.747	0.517	-0.439	0.000	-0.156	0.156	1	0.00	0.01	0.02
1Q	59	-38.375	-0.033	0.244	0.000	0.080	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1R	59	-38.375	0.727	0.244	0.000	0.080	0.159	1	0.00	0.04	0.05
1S	59	-38.375	-0.033	-0.239	0.000	-0.091	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1T	59	-38.375	0.727	-0.239	0.000	-0.091	0.159	1	0.00	0.04	0.05
1U	59	10.449	-0.033	0.244	0.000	0.080	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1V	59	10.449	0.727	0.244	0.000	0.080	0.159	1	0.00	0.01	0.02
1W	59	10.449	-0.033	-0.239	0.000	-0.091	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1X	59	10.449	0.727	-0.239	0.000	-0.091	0.159	1	0.00	0.01	0.02
2	59	-40.987	2.063	0.007	0.000	-0.016	0.544	1	0.01	0.05	0.06
7	59	-35.657	1.690	0.006	0.000	-0.013	0.457	1	0.01	0.04	0.05
8	59	-43.937	2.281	0.007	0.000	-0.016	0.596	1	0.01	0.05	0.07
1A	68	-22.799	0.179	0.368	0.000	0.088	0.128	1	0.00	0.03	0.03
1B	68	-22.799	0.474	0.368	0.000	0.088	0.182	1	0.00	0.03	0.04
1C	68	-22.799	0.179	-0.363	0.000	-0.099	0.128	1	0.00	0.03	0.03
1D	68	-22.799	0.474	-0.363	0.000	-0.099	0.182	1	0.00	0.03	0.04
1E	68	-5.145	0.179	0.368	0.000	0.088	0.128	1	0.00	0.01	0.01
1F	68	-5.145	0.474	0.368	0.000	0.088	0.182	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	-5.145	0.179	-0.363	0.000	-0.099	0.128	1	0.00	0.01	0.01
1H	68	-5.145	0.474	-0.363	0.000	-0.099	0.182	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	-22.188	0.156	0.444	0.000	0.110	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1J	68	-22.188	0.497	0.444	0.000	0.110	0.199	1	0.00	0.02	0.04
1K	68	-22.188	0.156	-0.439	0.000	-0.121	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1L	68	-22.188	0.497	-0.439	0.000	-0.121	0.199	1	0.00	0.02	0.04

1M	68	-5.756	0.156	0.444	0.000	0.110	0.112	1	0.00	0.01	0.02
1N	68	-5.756	0.497	0.444	0.000	0.110	0.199	1	0.00	0.01	0.02
1O	68	-5.756	0.156	-0.439	0.000	-0.121	0.112	1	0.00	0.01	0.02
1P	68	-5.756	0.497	-0.439	0.000	-0.121	0.199	1	0.00	0.01	0.02
1Q	68	-38.384	-0.054	0.244	0.000	0.062	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1R	68	-38.384	0.706	0.244	0.000	0.062	0.220	1	0.00	0.04	0.05
1S	68	-38.384	-0.054	-0.239	0.000	-0.073	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1T	68	-38.384	0.706	-0.239	0.000	-0.073	0.220	1	0.00	0.04	0.05
1U	68	10.440	-0.054	0.244	0.000	0.062	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1V	68	10.440	0.706	0.244	0.000	0.062	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	10.440	-0.054	-0.239	0.000	-0.073	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1X	68	10.440	0.706	-0.239	0.000	-0.073	0.220	1	0.00	0.01	0.02
2	68	-40.998	2.037	0.007	0.000	-0.016	0.718	1	0.01	0.05	0.07
7	68	-35.668	1.664	0.006	0.000	-0.014	0.599	1	0.01	0.04	0.06
8	68	-43.948	2.254	0.007	0.000	-0.016	0.789	1	0.01	0.05	0.07
1A	76	-22.808	0.158	0.368	0.000	0.058	0.142	1	0.00	0.03	0.03
1B	76	-22.808	0.454	0.368	0.000	0.058	0.222	1	0.00	0.03	0.03
1C	76	-22.808	0.158	-0.363	0.000	-0.070	0.142	1	0.00	0.03	0.03
1D	76	-22.808	0.454	-0.363	0.000	-0.070	0.222	1	0.00	0.03	0.04
1E	76	-5.154	0.158	0.368	0.000	0.058	0.142	1	0.00	0.01	0.01
1F	76	-5.154	0.454	0.368	0.000	0.058	0.222	1	0.00	0.01	0.01
1G	76	-5.154	0.158	-0.363	0.000	-0.070	0.142	1	0.00	0.01	0.01
1H	76	-5.154	0.454	-0.363	0.000	-0.070	0.222	1	0.00	0.01	0.02
1I	76	-22.197	0.136	0.444	0.000	0.075	0.124	1	0.00	0.02	0.03
1J	76	-22.197	0.476	0.444	0.000	0.075	0.241	1	0.00	0.02	0.04
1K	76	-22.197	0.136	-0.439	0.000	-0.086	0.124	1	0.00	0.02	0.03
1L	76	-22.197	0.476	-0.439	0.000	-0.086	0.241	1	0.00	0.02	0.04
1M	76	-5.765	0.136	0.444	0.000	0.075	0.124	1	0.00	0.01	0.01
1N	76	-5.765	0.476	0.444	0.000	0.075	0.241	1	0.00	0.01	0.02
1O	76	-5.765	0.136	-0.439	0.000	-0.086	0.124	1	0.00	0.01	0.01
1P	76	-5.765	0.476	-0.439	0.000	-0.086	0.241	1	0.00	0.01	0.02
1Q	76	-38.393	-0.074	0.244	0.000	0.044	0.085	1	0.00	0.04	0.05
1R	76	-38.393	0.686	0.244	0.000	0.044	0.280	1	0.00	0.04	0.05
1S	76	-38.393	-0.074	-0.239	0.000	-0.055	0.085	1	0.00	0.04	0.05
1T	76	-38.393	0.686	-0.239	0.000	-0.055	0.280	1	0.00	0.04	0.05
1U	76	10.431	-0.074	0.244	0.000	0.044	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1V	76	10.431	0.686	0.244	0.000	0.044	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1W	76	10.431	-0.074	-0.239	0.000	-0.055	0.085	1	0.00	0.01	0.02
1X	76	10.431	0.686	-0.239	0.000	-0.055	0.280	1	0.00	0.01	0.02
2	76	-41.009	2.010	0.007	0.000	-0.017	0.890	1	0.01	0.05	0.07
7	76	-35.679	1.637	0.006	0.000	-0.014	0.739	1	0.01	0.04	0.06
8	76	-43.959	2.228	0.007	0.000	-0.017	0.979	1	0.01	0.05	0.08
1A	85	-22.817	0.138	0.368	0.000	0.029	0.154	1	0.00	0.03	0.03
1B	85	-22.817	0.433	0.368	0.000	0.029	0.261	1	0.00	0.03	0.03
1C	85	-22.817	0.138	-0.363	0.000	-0.041	0.154	1	0.00	0.03	0.03
1D	85	-22.817	0.433	-0.363	0.000	-0.041	0.261	1	0.00	0.03	0.03
1E	85	-5.163	0.138	0.368	0.000	0.029	0.154	1	0.00	0.01	0.01
1F	85	-5.163	0.433	0.368	0.000	0.029	0.261	1	0.00	0.01	0.01
1G	85	-5.163	0.138	-0.363	0.000	-0.041	0.154	1	0.00	0.01	0.01
1H	85	-5.163	0.433	-0.363	0.000	-0.041	0.261	1	0.00	0.01	0.01
1I	85	-22.206	0.115	0.444	0.000	0.040	0.134	1	0.00	0.02	0.03
1J	85	-22.206	0.456	0.444	0.000	0.040	0.280	1	0.00	0.02	0.03
1K	85	-22.206	0.115	-0.439	0.000	-0.051	0.134	1	0.00	0.02	0.03
1L	85	-22.206	0.456	-0.439	0.000	-0.051	0.280	1	0.00	0.02	0.04
1M	85	-5.774	0.115	0.444	0.000	0.040	0.134	1	0.00	0.01	0.01
1N	85	-5.774	0.456	0.444	0.000	0.040	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1O	85	-5.774	0.115	-0.439	0.000	-0.051	0.134	1	0.00	0.01	0.01
1P	85	-5.774	0.456	-0.439	0.000	-0.051	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1Q	85	-38.402	-0.094	0.244	0.000	0.025	0.077	1	0.00	0.04	0.05
1R	85	-38.402	0.666	0.244	0.000	0.025	0.337	1	0.00	0.04	0.05
1S	85	-38.402	-0.094	-0.239	0.000	-0.037	0.077	1	0.00	0.04	0.05
1T	85	-38.402	0.666	-0.239	0.000	-0.037	0.337	1	0.00	0.04	0.05
1U	85	10.422	-0.094	0.244	0.000	0.025	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1V	85	10.422	0.666	0.244	0.000	0.025	0.337	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	10.422	-0.094	-0.239	0.000	-0.037	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1X	85	10.422	0.666	-0.239	0.000	-0.037	0.337	1	0.00	0.01	0.02
2	85	-41.020	1.984	0.007	0.000	-0.017	1.059	1	0.01	0.05	0.07
7	85	-35.690	1.611	0.006	0.000	-0.015	0.877	1	0.01	0.04	0.06
8	85	-43.970	2.201	0.007	0.000	-0.018	1.167	1	0.01	0.05	0.08

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{\min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-22.817	0.323	0.154	1	0.8271	0.9842	0.9965	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1B	-22.817	0.323	0.261	1	0.8271	0.9842	0.9907	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1C	-22.817	-0.330	0.154	1	0.8271	0.9850	0.9965	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1D	-22.817	-0.330	0.261	1	0.8271	0.9850	0.9907	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1E	-5.163	0.323	0.154	1	0.8271	0.9964	0.9992	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1F	-5.163	0.323	0.261	1	0.8271	0.9964	0.9979	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1G	-5.163	-0.330	0.154	1	0.8271	0.9966	0.9992	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1H	-5.163	-0.330	0.261	1	0.8271	0.9966	0.9979	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1I	-22.206	0.394	0.134	1	0.8271	0.9849	0.9961	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1J	-22.206	0.394	0.280	1	0.8271	0.9849	0.9916	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1K	-22.206	-0.402	0.134	1	0.8271	0.9855	0.9961	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1L	-22.206	-0.402	0.280	1	0.8271	0.9855	0.9916	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 32
1M	-5.774	0.394	0.134	1	0.8271	0.9961	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1N	-5.774	0.394	0.280	1	0.8271	0.9961	0.9978	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 32
1O	-5.774	-0.402	0.134	1	0.8271	0.9962	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 32
1P	-5.774	-0.402	0.280	1	0.8271	0.9962	0.9978	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 32

1Q	-38.402	0.210	0.097	1	0.8271	0.9746	1.0129	--	--	0.05	--	0.07 Snell.	'zx'=' 32
1R	-38.402	0.210	0.337	1	0.8271	0.9746	0.9808	--	--	0.05	--	0.07 Snell.	'zx'=' 32
1S	-38.402	-0.217	0.097	1	0.8271	0.9764	1.0129	--	--	0.05	--	0.07 Snell.	'zx'=' 32
1T	-38.402	-0.217	0.337	1	0.8271	0.9764	0.9808	--	--	0.05	--	0.07 Snell.	'zx'=' 32
2	-41.020	-0.017	1.059	1	0.8271	0.9938	0.9833	--	--	0.06	--	0.08 Snell.	'zx'=' 32
7	-35.690	-0.015	0.877	1	0.8271	0.9946	0.9857	--	--	0.05	--	0.07 Snell.	'zx'=' 32
8	-43.970	-0.018	1.167	1	0.8271	0.9934	0.9820	--	--	0.06	--	0.09 Snell.	'zx'=' 32

ASTA NUM. 66 NI 4680 NF 4709 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO				
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----			-----	-----			
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-23.478	-1.084	0.502	0.000	0.029	0.261	1	0.00	0.03	0.03	
1B	0	-23.478	-0.574	0.502	0.000	0.029	0.154	1	0.00	0.03	0.03	
1C	0	-23.478	-1.084	-0.497	0.000	-0.041	0.261	1	0.00	0.03	0.04	
1D	0	-23.478	-0.574	-0.497	0.000	-0.041	0.154	1	0.00	0.03	0.03	
1E	0	-5.462	-1.084	0.502	0.000	0.029	0.261	1	0.00	0.01	0.01	
1F	0	-5.462	-0.574	0.502	0.000	0.029	0.154	1	0.00	0.01	0.01	
1G	0	-5.462	-1.084	-0.497	0.000	-0.041	0.261	1	0.00	0.01	0.02	
1H	0	-5.462	-0.574	-0.497	0.000	-0.041	0.154	1	0.00	0.01	0.01	
1I	0	-22.841	-1.067	0.604	0.000	0.040	0.280	1	0.00	0.03	0.04	
1J	0	-22.841	-0.591	0.604	0.000	0.040	0.134	1	0.00	0.03	0.03	
1K	0	-22.841	-1.067	-0.600	0.000	-0.051	0.280	1	0.00	0.03	0.04	
1L	0	-22.841	-0.591	-0.600	0.000	-0.051	0.134	1	0.00	0.03	0.03	
1M	0	-6.099	-1.067	0.604	0.000	0.040	0.280	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	-6.099	-0.591	0.604	0.000	0.040	0.134	1	0.00	0.01	0.01	
1O	0	-6.099	-1.067	-0.600	0.000	-0.051	0.280	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	-6.099	-0.591	-0.600	0.000	-0.051	0.134	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	0	-39.054	-1.484	0.324	0.000	0.025	0.337	1	0.01	0.04	0.05	
1R	0	-39.054	-0.174	0.324	0.000	0.025	0.077	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-39.054	-1.484	-0.319	0.000	-0.037	0.337	1	0.01	0.04	0.05	
1T	0	-39.054	-0.174	-0.319	0.000	-0.037	0.077	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.114	-1.484	0.324	0.000	0.025	0.337	1	0.01	0.01	0.02	
1V	0	10.114	-0.174	0.324	0.000	0.025	0.077	1	0.00	0.01	0.01	
1W	0	10.114	-1.484	-0.319	0.000	-0.037	0.337	1	0.01	0.01	0.02	
1X	0	10.114	-0.174	-0.319	0.000	-0.037	0.077	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-43.320	-3.415	0.007	0.000	-0.017	1.059	1	0.01	0.05	0.08	
7	0	-37.610	-2.877	0.006	0.000	-0.015	0.877	1	0.01	0.04	0.07	
8	0	-46.510	-3.736	0.007	0.000	-0.018	1.167	1	0.01	0.05	0.08	
1A	10	-23.488	-1.108	0.502	0.000	-0.023	0.201	1	0.00	0.03	0.03	
1B	10	-23.488	-0.598	0.502	0.000	-0.023	0.045	1	0.00	0.03	0.03	
1C	10	-23.488	-1.108	-0.497	0.000	0.011	0.201	1	0.00	0.03	0.03	
1D	10	-23.488	-0.598	-0.497	0.000	0.011	0.045	1	0.00	0.03	0.03	
1E	10	-5.472	-1.108	0.502	0.000	-0.023	0.201	1	0.00	0.01	0.01	
1F	10	-5.472	-0.598	0.502	0.000	-0.023	0.045	1	0.00	0.01	0.01	
1G	10	-5.472	-1.108	-0.497	0.000	0.011	0.201	1	0.00	0.01	0.01	
1H	10	-5.472	-0.598	-0.497	0.000	0.011	0.045	1	0.00	0.01	0.01	
1I	10	-22.851	-1.091	0.604	0.000	-0.023	0.220	1	0.00	0.03	0.03	
1J	10	-22.851	-0.615	0.604	0.000	-0.023	0.027	1	0.00	0.03	0.03	
1K	10	-22.851	-1.091	-0.600	0.000	0.011	0.220	1	0.00	0.03	0.03	
1L	10	-22.851	-0.615	-0.600	0.000	0.011	0.027	1	0.00	0.03	0.03	
1M	10	-6.109	-1.091	0.604	0.000	-0.023	0.220	1	0.00	0.01	0.01	
1N	10	-6.109	-0.615	0.604	0.000	-0.023	0.027	1	0.00	0.01	0.01	
1O	10	-6.109	-1.091	-0.600	0.000	0.011	0.220	1	0.00	0.01	0.01	
1P	10	-6.109	-0.615	-0.600	0.000	0.011	0.027	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	10	-39.064	-1.508	0.324	0.000	-0.009	0.318	1	0.01	0.04	0.05	
1R	10	-39.064	-0.198	0.324	0.000	-0.009	-0.072	1	0.00	0.04	0.05	
1S	10	-39.064	-1.508	-0.319	0.000	-0.003	0.318	1	0.01	0.04	0.05	
1T	10	-39.064	-0.198	-0.319	0.000	-0.003	-0.072	1	0.00	0.04	0.05	
1U	10	10.104	-1.508	0.324	0.000	-0.009	0.318	1	0.01	0.01	0.02	
1V	10	10.104	-0.198	0.324	0.000	-0.009	-0.072	1	0.00	0.01	0.01	
1W	10	10.104	-1.508	-0.319	0.000	-0.003	0.318	1	0.01	0.01	0.02	
1X	10	10.104	-0.198	-0.319	0.000	-0.003	-0.072	1	0.00	0.01	0.01	
2	10	-43.334	-3.446	0.007	0.000	-0.018	0.716	1	0.01	0.05	0.07	
7	10	-37.623	-2.908	0.006	0.000	-0.015	0.588	1	0.01	0.04	0.06	
8	10	-46.523	-3.767	0.007	0.000	-0.018	0.792	1	0.01	0.05	0.07	
1A	20	-23.498	-1.132	0.502	0.000	-0.075	0.139	1	0.00	0.03	0.03	
1B	20	-23.498	-0.622	0.502	0.000	-0.075	-0.066	1	0.00	0.03	0.03	
1C	20	-23.498	-1.132	-0.497	0.000	0.062	0.139	1	0.00	0.03	0.03	
1D	20	-23.498	-0.622	-0.497	0.000	0.062	-0.066	1	0.00	0.03	0.03	
1E	20	-5.482	-1.132	0.502	0.000	-0.075	0.139	1	0.00	0.01	0.01	
1F	20	-5.482	-0.622	0.502	0.000	-0.075	-0.066	1	0.00	0.01	0.01	
1G	20	-5.482	-1.132	-0.497	0.000	0.062	0.139	1	0.00	0.01	0.01	
1H	20	-5.482	-0.622	-0.497	0.000	0.062	-0.066	1	0.00	0.01	0.01	
1I	20	-22.861	-1.115	0.604	0.000	-0.085	0.156	1	0.00	0.03	0.03	
1J	20	-22.861	-0.639	0.604	0.000	-0.085	-0.083	1	0.00	0.03	0.03	
1K	20	-22.861	-1.115	-0.600	0.000	0.073	0.156	1	0.00	0.03	0.03	
1L	20	-22.861	-0.639	-0.600	0.000	0.073	-0.083	1	0.00	0.03	0.03	
1M	20	-6.119	-1.115	0.604	0.000	-0.085	0.156	1	0.00	0.01	0.02	
1N	20	-6.119	-0.639	0.604	0.000	-0.085	-0.083	1	0.00	0.01	0.01	
1O	20	-6.119	-1.115	-0.600	0.000	0.073	0.156	1	0.00	0.01	0.01	
1P	20	-6.119	-0.639	-0.600	0.000	0.073	-0.083	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	20	-39.074	-1.532	0.324	0.000	-0.044	0.296	1	0.01	0.04	0.05	
1R	20	-39.074	-0.222	0.324	0.000	-0.044	-0.223	1	0.00	0.04	0.05	
1S	20	-39.074	-1.532	-0.319	0.000	0.031	0.296	1	0.01	0.04	0.05	
1T	20	-39.074	-0.222	-0.319	0.000	0.031	-0.223	1	0.00	0.04	0.05	
1U	20	10.094	-1.532	0.324	0.000	-0.044	0.296	1	0.01	0.01	0.02	
1V	20	10.094	-0.222	0.324	0.000	-0.044	-0.223	1	0.00	0.01	0.02	
1W	20	10.094	-1.532	-0.319	0.000	0.031	0.296	1	0.01	0.01	0.02	

1X	20	10.094	-0.222	-0.319	0.000	0.031	-0.223	1	0.00	0.01	0.02
2	20	-43.348	-3.478	0.007	0.000	-0.019	0.370	1	0.01	0.05	0.06
7	20	-37.636	-2.940	0.006	0.000	-0.016	0.295	1	0.01	0.04	0.05
8	20	-46.536	-3.799	0.007	0.000	-0.019	0.414	1	0.01	0.05	0.06
1A	30	-23.508	-1.156	0.502	0.000	-0.127	0.074	1	0.00	0.03	0.04
1B	30	-23.508	-0.647	0.502	0.000	-0.127	-0.179	1	0.00	0.03	0.04
1C	30	-23.508	-1.156	-0.497	0.000	0.114	0.074	1	0.00	0.03	0.03
1D	30	-23.508	-0.647	-0.497	0.000	0.114	-0.179	1	0.00	0.03	0.04
1E	30	-5.492	-1.156	0.502	0.000	-0.127	0.074	1	0.00	0.01	0.01
1F	30	-5.492	-0.647	0.502	0.000	-0.127	-0.179	1	0.00	0.01	0.02
1G	30	-5.492	-1.156	-0.497	0.000	0.114	0.074	1	0.00	0.01	0.01
1H	30	-5.492	-0.647	-0.497	0.000	0.114	-0.179	1	0.00	0.01	0.02
1I	30	-22.871	-1.139	0.604	0.000	-0.148	0.091	1	0.00	0.03	0.04
1J	30	-22.871	-0.663	0.604	0.000	-0.148	-0.195	1	0.00	0.03	0.04
1K	30	-22.871	-1.139	-0.600	0.000	0.135	0.091	1	0.00	0.03	0.04
1L	30	-22.871	-0.663	-0.600	0.000	0.135	-0.195	1	0.00	0.03	0.04
1M	30	-6.129	-1.139	0.604	0.000	-0.148	0.091	1	0.00	0.01	0.02
1N	30	-6.129	-0.663	0.604	0.000	-0.148	-0.195	1	0.00	0.01	0.02
1O	30	-6.129	-1.139	-0.600	0.000	0.135	0.091	1	0.00	0.01	0.02
1P	30	-6.129	-0.663	-0.600	0.000	0.135	-0.195	1	0.00	0.01	0.02
1Q	30	-39.084	-1.556	0.324	0.000	-0.078	0.272	1	0.01	0.04	0.06
1R	30	-39.084	-0.246	0.324	0.000	-0.078	-0.377	1	0.00	0.04	0.06
1S	30	-39.084	-1.556	-0.319	0.000	0.065	0.272	1	0.01	0.04	0.05
1T	30	-39.084	-0.246	-0.319	0.000	0.065	-0.377	1	0.00	0.04	0.06
1U	30	10.084	-1.556	0.324	0.000	-0.078	0.272	1	0.01	0.01	0.02
1V	30	10.084	-0.246	0.324	0.000	-0.078	-0.377	1	0.00	0.01	0.03
1W	30	10.084	-1.556	-0.319	0.000	0.065	0.272	1	0.01	0.01	0.02
1X	30	10.084	-0.246	-0.319	0.000	0.065	-0.377	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-43.362	-3.509	0.007	0.000	-0.019	0.021	1	0.01	0.05	0.05
7	30	-37.649	-2.971	0.006	0.000	-0.017	-0.000	1	0.01	0.04	0.04
8	30	-46.549	-3.830	0.007	0.000	-0.020	0.032	1	0.01	0.05	0.05
1A	40	-23.518	-1.180	0.502	0.000	-0.179	0.008	1	0.00	0.03	0.04
1B	40	-23.518	-0.671	0.502	0.000	-0.179	-0.295	1	0.00	0.03	0.04
1C	40	-23.518	-1.180	-0.497	0.000	0.165	0.008	1	0.00	0.03	0.04
1D	40	-23.518	-0.671	-0.497	0.000	0.165	-0.295	1	0.00	0.03	0.04
1E	40	-5.502	-1.180	0.502	0.000	-0.179	0.008	1	0.00	0.01	0.02
1F	40	-5.502	-0.671	0.502	0.000	-0.179	-0.295	1	0.00	0.01	0.02
1G	40	-5.502	-1.180	-0.497	0.000	0.165	0.008	1	0.00	0.01	0.02
1H	40	-5.502	-0.671	-0.497	0.000	0.165	-0.295	1	0.00	0.01	0.02
1I	40	-22.881	-1.164	0.604	0.000	-0.211	0.023	1	0.00	0.03	0.04
1J	40	-22.881	-0.687	0.604	0.000	-0.211	-0.310	1	0.00	0.03	0.05
1K	40	-22.881	-1.164	-0.600	0.000	0.197	0.023	1	0.00	0.03	0.04
1L	40	-22.881	-0.687	-0.600	0.000	0.197	-0.310	1	0.00	0.03	0.04
1M	40	-6.139	-1.164	0.604	0.000	-0.211	0.023	1	0.00	0.01	0.02
1N	40	-6.139	-0.687	0.604	0.000	-0.211	-0.310	1	0.00	0.01	0.03
1O	40	-6.139	-1.164	-0.600	0.000	0.197	0.023	1	0.00	0.01	0.02
1P	40	-6.139	-0.687	-0.600	0.000	0.197	-0.310	1	0.00	0.01	0.03
1Q	40	-39.094	-1.581	0.324	0.000	-0.113	0.246	1	0.01	0.04	0.06
1R	40	-39.094	-0.270	0.324	0.000	-0.113	-0.533	1	0.00	0.04	0.06
1S	40	-39.094	-1.581	-0.319	0.000	0.099	0.246	1	0.01	0.04	0.06
1T	40	-39.094	-0.270	-0.319	0.000	0.099	-0.533	1	0.00	0.04	0.06
1U	40	10.074	-1.581	0.324	0.000	-0.113	0.246	1	0.01	0.01	0.02
1V	40	10.074	-0.270	0.324	0.000	-0.113	-0.533	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	10.074	-1.581	-0.319	0.000	0.099	0.246	1	0.01	0.01	0.02
1X	40	10.074	-0.270	-0.319	0.000	0.099	-0.533	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-43.376	-3.540	0.007	0.000	-0.020	-0.332	1	0.01	0.05	0.06
7	40	-37.662	-3.002	0.006	0.000	-0.017	-0.299	1	0.01	0.04	0.05
8	40	-46.562	-3.861	0.007	0.000	-0.021	-0.352	1	0.01	0.05	0.06
1A	50	-23.528	-1.204	0.502	0.000	-0.231	-0.062	1	0.00	0.03	0.04
1B	50	-23.528	-0.695	0.502	0.000	-0.231	-0.413	1	0.00	0.03	0.05
1C	50	-23.528	-1.204	-0.497	0.000	0.216	-0.062	1	0.00	0.03	0.04
1D	50	-23.528	-0.695	-0.497	0.000	0.216	-0.413	1	0.00	0.03	0.05
1E	50	-5.512	-1.204	0.502	0.000	-0.231	-0.062	1	0.00	0.01	0.02
1F	50	-5.512	-0.695	0.502	0.000	-0.231	-0.413	1	0.00	0.01	0.03
1G	50	-5.512	-1.204	-0.497	0.000	0.216	-0.062	1	0.00	0.01	0.02
1H	50	-5.512	-0.695	-0.497	0.000	0.216	-0.413	1	0.00	0.01	0.03
1I	50	-22.891	-1.188	0.604	0.000	-0.273	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1J	50	-22.891	-0.711	0.604	0.000	-0.273	-0.427	1	0.00	0.03	0.05
1K	50	-22.891	-1.188	-0.600	0.000	0.259	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1L	50	-22.891	-0.711	-0.600	0.000	0.259	-0.427	1	0.00	0.03	0.05
1M	50	-6.149	-1.188	0.604	0.000	-0.273	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1N	50	-6.149	-0.711	0.604	0.000	-0.273	-0.427	1	0.00	0.01	0.03
1O	50	-6.149	-1.188	-0.600	0.000	0.259	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1P	50	-6.149	-0.711	-0.600	0.000	0.259	-0.427	1	0.00	0.01	0.03
1Q	50	-39.104	-1.605	0.324	0.000	-0.147	0.217	1	0.01	0.04	0.06
1R	50	-39.104	-0.294	0.324	0.000	-0.147	-0.692	1	0.00	0.04	0.07
1S	50	-39.104	-1.605	-0.319	0.000	0.133	0.217	1	0.01	0.04	0.06
1T	50	-39.104	-0.294	-0.319	0.000	0.133	-0.692	1	0.00	0.04	0.07
1U	50	10.064	-1.605	0.324	0.000	-0.147	0.217	1	0.01	0.01	0.02
1V	50	10.064	-0.294	0.324	0.000	-0.147	-0.692	1	0.00	0.01	0.04
1W	50	10.064	-1.605	-0.319	0.000	0.133	0.217	1	0.01	0.01	0.02
1X	50	10.064	-0.294	-0.319	0.000	0.133	-0.692	1	0.00	0.01	0.04
2	50	-43.390	-3.572	0.007	0.000	-0.021	-0.687	1	0.01	0.05	0.07
7	50	-37.675	-3.034	0.006	0.000	-0.018	-0.601	1	0.01	0.04	0.06
8	50	-46.575	-3.892	0.007	0.000	-0.021	-0.740	1	0.02	0.05	0.07
1A	60	-23.538	-1.228	0.502	0.000	-0.283	-0.133	1	0.00	0.03	0.04
1B	60	-23.538	-0.719	0.502	0.000	-0.283	-0.534	1	0.00	0.03	0.06
1C	60	-23.538	-1.228	-0.497	0.000	0.268	-0.133	1	0.00	0.03	0.04
1D	60	-23.538	-0.719	-0.497	0.000	0.268	-0.534	1	0.00	0.03	0.05
1E	60	-5.522	-1.228	0.502	0.000	-0.283	-0.133	1	0.00	0.01	0.02
1F	60	-5.522	-0.719	0.502	0.000	-0.283	-0.534	1	0.00	0.01	0.04
1G	60	-5.522	-1.228	-0.497	0.000	0.268	-0.133	1	0.00	0.01	0.02
1H	60	-5.522	-0.719	-0.497	0.000	0.268	-0.534	1	0.00	0.01	0.03
1I	60	-22.901	-1.212	0.604	0.000	-0.336	-0.120	1	0.00	0.03	0.05

1J	60	-22.901	-0.735	0.604	0.000	-0.336	-0.547	1	0.00	0.03	0.06
1K	60	-22.901	-1.212	-0.600	0.000	0.321	-0.120	1	0.00	0.03	0.05
1L	60	-22.901	-0.735	-0.600	0.000	0.321	-0.547	1	0.00	0.03	0.06
1M	60	-6.159	-1.212	0.604	0.000	-0.336	-0.120	1	0.00	0.01	0.03
1N	60	-6.159	-0.735	0.604	0.000	-0.336	-0.547	1	0.00	0.01	0.04
1O	60	-6.159	-1.212	-0.600	0.000	0.321	-0.120	1	0.00	0.01	0.03
1P	60	-6.159	-0.735	-0.600	0.000	0.321	-0.547	1	0.00	0.01	0.04
1Q	60	-39.114	-1.629	0.324	0.000	-0.181	0.186	1	0.01	0.04	0.06
1R	60	-39.114	-0.318	0.324	0.000	-0.181	-0.852	1	0.00	0.04	0.08
1S	60	-39.114	-1.629	-0.319	0.000	0.167	0.186	1	0.01	0.04	0.06
1T	60	-39.114	-0.318	-0.319	0.000	0.167	-0.852	1	0.00	0.04	0.08
1U	60	10.054	-1.629	0.324	0.000	-0.181	0.186	1	0.01	0.01	0.03
1V	60	10.054	-0.318	0.324	0.000	-0.181	-0.852	1	0.00	0.01	0.04
1W	60	10.054	-1.629	-0.319	0.000	0.167	0.186	1	0.01	0.01	0.03
1X	60	10.054	-0.318	-0.319	0.000	0.167	-0.852	1	0.00	0.01	0.04
2	60	-43.404	-3.603	0.007	0.000	-0.022	-1.046	1	0.01	0.05	0.08
7	60	-37.688	-3.065	0.006	0.000	-0.018	-0.906	1	0.01	0.04	0.07
8	60	-46.588	-3.924	0.007	0.000	-0.022	-1.131	1	0.02	0.05	0.08
1A	70	-23.548	-1.252	0.502	0.000	-0.334	-0.207	1	0.00	0.03	0.05
1B	70	-23.548	-0.743	0.502	0.000	-0.334	-0.657	1	0.00	0.03	0.06
1C	70	-23.548	-1.252	-0.497	0.000	0.319	-0.207	1	0.00	0.03	0.05
1D	70	-23.548	-0.743	-0.497	0.000	0.319	-0.657	1	0.00	0.03	0.06
1E	70	-5.532	-1.252	0.502	0.000	-0.334	-0.207	1	0.00	0.01	0.03
1F	70	-5.532	-0.743	0.502	0.000	-0.334	-0.657	1	0.00	0.01	0.04
1G	70	-5.532	-1.252	-0.497	0.000	0.319	-0.207	1	0.00	0.01	0.03
1H	70	-5.532	-0.743	-0.497	0.000	0.319	-0.657	1	0.00	0.01	0.04
1I	70	-22.911	-1.236	0.604	0.000	-0.398	-0.196	1	0.00	0.03	0.05
1J	70	-22.911	-0.759	0.604	0.000	-0.398	-0.668	1	0.00	0.03	0.06
1K	70	-22.911	-1.236	-0.600	0.000	0.383	-0.196	1	0.00	0.03	0.05
1L	70	-22.911	-0.759	-0.600	0.000	0.383	-0.668	1	0.00	0.03	0.06
1M	70	-6.169	-1.236	0.604	0.000	-0.398	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
1N	70	-6.169	-0.759	0.604	0.000	-0.398	-0.668	1	0.00	0.01	0.05
1O	70	-6.169	-1.236	-0.600	0.000	0.383	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
1P	70	-6.169	-0.759	-0.600	0.000	0.383	-0.668	1	0.00	0.01	0.04
1Q	70	-39.124	-1.653	0.324	0.000	-0.216	0.152	1	0.01	0.04	0.06
1R	70	-39.124	-0.342	0.324	0.000	-0.216	-1.016	1	0.00	0.04	0.08
1S	70	-39.124	-1.653	-0.319	0.000	0.201	0.152	1	0.01	0.04	0.06
1T	70	-39.124	-0.342	-0.319	0.000	0.201	-1.016	1	0.00	0.04	0.08
1U	70	10.044	-1.653	0.324	0.000	-0.216	0.152	1	0.01	0.01	0.03
1V	70	10.044	-0.342	0.324	0.000	-0.216	-1.016	1	0.00	0.01	0.05
1W	70	10.044	-1.653	-0.319	0.000	0.201	0.152	1	0.01	0.01	0.03
1X	70	10.044	-0.342	-0.319	0.000	0.201	-1.016	1	0.00	0.01	0.05
2	70	-43.418	-3.634	0.007	0.000	-0.022	-1.408	1	0.01	0.05	0.09
7	70	-37.701	-3.096	0.006	0.000	-0.019	-1.214	1	0.01	0.04	0.08
8	70	-46.601	-3.955	0.007	0.000	-0.023	-1.525	1	0.02	0.05	0.09
1A	80	-23.558	-1.276	0.502	0.000	-0.386	-0.284	1	0.00	0.03	0.05
1B	80	-23.558	-0.767	0.502	0.000	-0.386	-0.782	1	0.00	0.03	0.07
1C	80	-23.558	-1.276	-0.497	0.000	0.371	-0.284	1	0.00	0.03	0.05
1D	80	-23.558	-0.767	-0.497	0.000	0.371	-0.782	1	0.00	0.03	0.07
1E	80	-5.542	-1.276	0.502	0.000	-0.386	-0.284	1	0.00	0.01	0.03
1F	80	-5.542	-0.767	0.502	0.000	-0.386	-0.782	1	0.00	0.01	0.05
1G	80	-5.542	-1.276	-0.497	0.000	0.371	-0.284	1	0.00	0.01	0.03
1H	80	-5.542	-0.767	-0.497	0.000	0.371	-0.782	1	0.00	0.01	0.05
1I	80	-22.921	-1.260	0.604	0.000	-0.461	-0.273	1	0.00	0.03	0.06
1J	80	-22.921	-0.784	0.604	0.000	-0.461	-0.793	1	0.00	0.03	0.07
1K	80	-22.921	-1.260	-0.600	0.000	0.445	-0.273	1	0.00	0.03	0.06
1L	80	-22.921	-0.784	-0.600	0.000	0.445	-0.793	1	0.00	0.03	0.07
1M	80	-6.179	-1.260	0.604	0.000	-0.461	-0.273	1	0.00	0.01	0.04
1N	80	-6.179	-0.784	0.604	0.000	-0.461	-0.793	1	0.00	0.01	0.05
1O	80	-6.179	-1.260	-0.600	0.000	0.445	-0.273	1	0.00	0.01	0.04
1P	80	-6.179	-0.784	-0.600	0.000	0.445	-0.793	1	0.00	0.01	0.05
1Q	80	-39.134	-1.677	0.324	0.000	-0.250	0.116	1	0.01	0.04	0.06
1R	80	-39.134	-0.367	0.324	0.000	-0.250	-1.182	1	0.00	0.04	0.09
1S	80	-39.134	-1.677	-0.319	0.000	0.235	0.116	1	0.01	0.04	0.06
1T	80	-39.134	-0.367	-0.319	0.000	0.235	-1.182	1	0.00	0.04	0.09
1U	80	10.034	-1.677	0.324	0.000	-0.250	0.116	1	0.01	0.01	0.03
1V	80	10.034	-0.367	0.324	0.000	-0.250	-1.182	1	0.00	0.01	0.06
1W	80	10.034	-1.677	-0.319	0.000	0.235	0.116	1	0.01	0.01	0.03
1X	80	10.034	-0.367	-0.319	0.000	0.235	-1.182	1	0.00	0.01	0.05
2	80	-43.432	-3.665	0.007	0.000	-0.023	-1.773	1	0.01	0.05	0.10
7	80	-37.714	-3.127	0.006	0.000	-0.020	-1.525	1	0.01	0.04	0.08
8	80	-46.614	-3.986	0.007	0.000	-0.023	-1.922	1	0.02	0.05	0.10
1A	90	-23.568	-1.301	0.502	0.000	-0.438	-0.363	1	0.01	0.03	0.06
1B	90	-23.568	-0.791	0.502	0.000	-0.438	-0.910	1	0.00	0.03	0.07
1C	90	-23.568	-1.301	-0.497	0.000	0.422	-0.363	1	0.01	0.03	0.06
1D	90	-23.568	-0.791	-0.497	0.000	0.422	-0.910	1	0.00	0.03	0.07
1E	90	-5.552	-1.301	0.502	0.000	-0.438	-0.363	1	0.01	0.01	0.04
1F	90	-5.552	-0.791	0.502	0.000	-0.438	-0.910	1	0.00	0.01	0.05
1G	90	-5.552	-1.301	-0.497	0.000	0.422	-0.363	1	0.01	0.01	0.04
1H	90	-5.552	-0.791	-0.497	0.000	0.422	-0.910	1	0.00	0.01	0.05
1I	90	-22.931	-1.284	0.604	0.000	-0.523	-0.353	1	0.00	0.03	0.06
1J	90	-22.931	-0.808	0.604	0.000	-0.523	-0.919	1	0.00	0.03	0.08
1K	90	-22.931	-1.284	-0.600	0.000	0.507	-0.353	1	0.00	0.03	0.06
1L	90	-22.931	-0.808	-0.600	0.000	0.507	-0.919	1	0.00	0.03	0.08
1M	90	-6.189	-1.284	0.604	0.000	-0.523	-0.353	1	0.00	0.01	0.04
1N	90	-6.189	-0.808	0.604	0.000	-0.523	-0.919	1	0.00	0.01	0.06
1O	90	-6.189	-1.284	-0.600	0.000	0.507	-0.353	1	0.00	0.01	0.04
1P	90	-6.189	-0.808	-0.600	0.000	0.507	-0.919	1	0.00	0.01	0.06
1Q	90	-39.144	-1.701	0.324	0.000	-0.285	0.077	1	0.01	0.04	0.06
1R	90	-39.144	-0.391	0.324	0.000	-0.285	-1.350	1	0.00	0.04	0.09
1S	90	-39.144	-1.701	-0.319	0.000	0.269	0.077	1	0.01	0.04	0.06
1T	90	-39.144	-0.391	-0.319	0.000	0.269	-1.350	1	0.00	0.04	0.09
1U	90	10.024	-1.701	0.324	0.000	-0.285	0.077	1	0.01	0.01	0.03
1V	90	10.024	-0.391	0.324	0.000	-0.285	-1.350	1	0.00	0.01	0.06
1W	90	10.024	-1.701	-0.319	0.000	0.269	0.077	1	0.01	0.01	0.03

1	X	90	10.024	-0.391	-0.319	0.000	0.269	-1.350	1	0.00	0.01	0.06
2		90	-43.446	-3.697	0.007	0.000	-0.024	-2.141	1	0.01	0.05	0.11
7		90	-37.727	-3.159	0.006	0.000	-0.020	-1.840	1	0.01	0.04	0.09
8		90	-46.627	-4.018	0.007	0.000	-0.024	-2.322	1	0.02	0.05	0.11
1A		100	-23.578	-1.325	0.502	0.000	-0.490	-0.444	1	0.01	0.03	0.08
1B		100	-23.578	-0.815	0.502	0.000	-0.490	-1.040	1	0.00	0.03	0.08
1C		100	-23.578	-1.325	-0.497	0.000	0.474	-0.444	1	0.01	0.03	0.06
1D		100	-23.578	-0.815	-0.497	0.000	0.474	-1.040	1	0.00	0.03	0.08
1E		100	-5.562	-1.325	0.502	0.000	-0.490	-0.444	1	0.01	0.01	0.04
1F		100	-5.562	-0.815	0.502	0.000	-0.490	-1.040	1	0.00	0.01	0.06
1G		100	-5.562	-1.325	-0.497	0.000	0.474	-0.444	1	0.01	0.01	0.04
1H		100	-5.562	-0.815	-0.497	0.000	0.474	-1.040	1	0.00	0.01	0.06
1I		100	-22.941	-1.308	0.604	0.000	-0.586	-0.436	1	0.01	0.03	0.07
1J		100	-22.941	-0.832	0.604	0.000	-0.586	-1.048	1	0.00	0.03	0.08
1K		100	-22.941	-1.308	-0.600	0.000	0.569	-0.436	1	0.01	0.03	0.07
1L		100	-22.941	-0.832	-0.600	0.000	0.569	-1.048	1	0.00	0.03	0.08
1M		100	-6.199	-1.308	0.604	0.000	-0.586	-0.436	1	0.01	0.01	0.05
1N		100	-6.199	-0.832	0.604	0.000	-0.586	-1.048	1	0.00	0.01	0.07
1O		100	-6.199	-1.308	-0.600	0.000	0.569	-0.436	1	0.01	0.01	0.05
1P		100	-6.199	-0.832	-0.600	0.000	0.569	-1.048	1	0.00	0.01	0.06
1Q		100	-39.154	-1.725	0.324	0.000	-0.319	0.036	1	0.01	0.04	0.06
1R		100	-39.154	-0.415	0.324	0.000	-0.319	-1.520	1	0.00	0.04	0.10
1S		100	-39.154	-1.725	-0.319	0.000	0.302	0.036	1	0.01	0.04	0.06
1T		100	-39.154	-0.415	-0.319	0.000	0.302	-1.520	1	0.00	0.04	0.10
1U		100	10.014	-1.725	0.324	0.000	-0.319	0.036	1	0.01	0.01	0.03
1V		100	10.014	-0.415	0.324	0.000	-0.319	-1.520	1	0.00	0.01	0.07
1W		100	10.014	-1.725	-0.319	0.000	0.302	0.036	1	0.01	0.01	0.03
1X		100	10.014	-0.415	-0.319	0.000	0.302	-1.520	1	0.00	0.01	0.07
2		100	-43.460	-3.728	0.007	0.000	-0.024	-2.512	1	0.01	0.05	0.12
7		100	-37.740	-3.190	0.006	0.000	-0.021	-2.157	1	0.01	0.04	0.10
8		100	-46.640	-4.049	0.007	0.000	-0.025	-2.725	1	0.02	0.05	0.11

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{\min}$.	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-23.578	-0.490	-0.444	1	0.7721	0.9799	0.9915	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1B	-23.578	-0.490	-1.040	1	0.7721	0.9799	0.9969	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1C	-23.578	0.474	-0.444	1	0.7721	0.9792	0.9915	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1D	-23.578	0.474	-1.040	1	0.7721	0.9792	0.9969	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1E	-5.562	-0.490	-0.444	1	0.7721	0.9953	0.9980	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1F	-5.562	-0.490	-1.040	1	0.7721	0.9953	0.9993	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1G	-5.562	0.474	-0.444	1	0.7721	0.9951	0.9980	--	--	0.01	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
1H	-5.562	0.474	-1.040	1	0.7721	0.9951	0.9993	--	--	0.01	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1I	-22.941	-0.586	-0.436	1	0.7721	0.9802	0.9910	--	--	0.03	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1J	-22.941	-0.586	-1.048	1	0.7721	0.9802	0.9972	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1K	-22.941	0.569	-0.436	1	0.7721	0.9796	0.9910	--	--	0.03	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1L	-22.941	0.569	-1.048	1	0.7721	0.9796	0.9972	--	--	0.03	--	0.09	Snell. 'zx'= 38
1M	-6.199	-0.586	-0.436	1	0.7721	0.9947	0.9976	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1N	-6.199	-0.586	-1.048	1	0.7721	0.9947	0.9992	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1O	-6.199	0.569	-0.436	1	0.7721	0.9945	0.9976	--	--	0.01	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1P	-6.199	0.569	-1.048	1	0.7721	0.9945	0.9992	--	--	0.01	--	0.07	Snell. 'zx'= 38
1Q	-39.154	-0.319	0.337	1	0.7721	0.9658	1.0015	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1R	-39.154	-0.319	-1.520	1	0.7721	0.9658	0.9968	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
1S	-39.154	0.302	0.337	1	0.7721	0.9637	1.0015	--	--	0.06	--	0.08	Snell. 'zx'= 38
1T	-39.154	0.302	-1.520	1	0.7721	0.9637	0.9968	--	--	0.06	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
2	-43.460	-0.024	-2.512	1	0.7721	1.0034	0.9870	--	--	0.06	--	0.13	Snell. 'zx'= 38
7	-37.740	-0.021	-2.157	1	0.7721	1.0029	0.9891	--	--	0.05	--	0.11	Snell. 'zx'= 38
8	-46.640	-0.025	-2.725	1	0.7721	1.0037	0.9858	--	--	0.07	--	0.14	Snell. 'zx'= 38

categoria: p.p. y qy tot.

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-22.690	-0.433	0.363	0.000	0.042	0.261	1	0.00	0.03	0.03	
1B	0	-22.690	-0.138	0.363	0.000	0.042	0.154	1	0.00	0.03	0.03	
1C	0	-22.690	-0.433	-0.358	0.000	-0.030	0.261	1	0.00	0.03	0.03	
1D	0	-22.690	-0.138	-0.358	0.000	-0.030	0.154	1	0.00	0.03	0.03	
1E	0	-5.210	-0.433	0.363	0.000	0.042	0.261	1	0.00	0.01	0.01	
1F	0	-5.210	-0.138	0.363	0.000	0.042	0.154	1	0.00	0.01	0.01	
1G	0	-5.210	-0.433	-0.358	0.000	-0.030	0.261	1	0.00	0.01	0.01	
1H	0	-5.210	-0.138	-0.358	0.000	-0.030	0.154	1	0.00	0.01	0.01	
1I	0	-22.102	-0.455	0.430	0.000	0.055	0.280	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-22.102	-0.116	0.430	0.000	0.055	0.135	1	0.00	0.02	0.03	
1K	0	-22.102	-0.455	-0.425	0.000	-0.044	0.280	1	0.00	0.02	0.03	
1L	0	-22.102	-0.116	-0.425	0.000	-0.044	0.135	1	0.00	0.02	0.03	
1M	0	-5.798	-0.455	0.430	0.000	0.055	0.280	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	-5.798	-0.116	0.430	0.000	0.055	0.135	1	0.00	0.01	0.01	
1O	0	-5.798	-0.455	-0.425	0.000	-0.044	0.280	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	-5.798	-0.116	-0.425	0.000	-0.044	0.135	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	0	-38.249	-0.665	0.238	0.000	0.038	0.337	1	0.00	0.04	0.05	
1R	0	-38.249	0.094	0.238	0.000	0.038	0.077	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-38.249	-0.665	-0.234	0.000	-0.026	0.337	1	0.00	0.04	0.05	
1T	0	-38.249	0.094	-0.234	0.000	-0.026	0.077	1	0.00	0.04	0.05	

1U	0	10.349	-0.665	0.238	0.000	0.038	0.337	1	0.00	0.01	0.02
1V	0	10.349	0.094	0.238	0.000	0.038	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1W	0	10.349	-0.665	-0.234	0.000	-0.026	0.337	1	0.00	0.01	0.02
1X	0	10.349	0.094	-0.234	0.000	-0.026	0.077	1	0.00	0.01	0.02
2	0	-40.890	-1.987	0.007	0.000	0.017	1.061	1	0.01	0.05	0.07
7	0	-35.580	-1.613	0.006	0.000	0.015	0.878	1	0.01	0.04	0.06
8	0	-43.820	-2.203	0.007	0.000	0.017	1.168	1	0.01	0.05	0.08
1A	8	-22.681	-0.454	0.363	0.000	0.071	0.222	1	0.00	0.03	0.04
1B	8	-22.681	-0.159	0.363	0.000	0.071	0.142	1	0.00	0.03	0.03
1C	8	-22.681	-0.454	-0.358	0.000	-0.059	0.222	1	0.00	0.03	0.03
1D	8	-22.681	-0.159	-0.358	0.000	-0.059	0.142	1	0.00	0.03	0.03
1E	8	-5.201	-0.454	0.363	0.000	0.071	0.222	1	0.00	0.01	0.02
1F	8	-5.201	-0.159	0.363	0.000	0.071	0.142	1	0.00	0.01	0.01
1G	8	-5.201	-0.454	-0.358	0.000	-0.059	0.222	1	0.00	0.01	0.01
1H	8	-5.201	-0.159	-0.358	0.000	-0.059	0.142	1	0.00	0.01	0.01
1I	8	-22.093	-0.476	0.430	0.000	0.089	0.240	1	0.00	0.02	0.04
1J	8	-22.093	-0.137	0.430	0.000	0.089	0.124	1	0.00	0.02	0.03
1K	8	-22.093	-0.476	-0.425	0.000	-0.078	0.240	1	0.00	0.02	0.04
1L	8	-22.093	-0.137	-0.425	0.000	-0.078	0.124	1	0.00	0.02	0.03
1M	8	-5.789	-0.476	0.430	0.000	0.089	0.240	1	0.00	0.01	0.02
1N	8	-5.789	-0.137	0.430	0.000	0.089	0.124	1	0.00	0.01	0.01
1O	8	-5.789	-0.476	-0.425	0.000	-0.078	0.240	1	0.00	0.01	0.02
1P	8	-5.789	-0.137	-0.425	0.000	-0.078	0.124	1	0.00	0.01	0.01
1Q	8	-38.240	-0.686	0.238	0.000	0.055	0.280	1	0.00	0.04	0.05
1R	8	-38.240	0.073	0.238	0.000	0.055	0.084	1	0.00	0.04	0.05
1S	8	-38.240	-0.686	-0.234	0.000	-0.044	0.280	1	0.00	0.04	0.05
1T	8	-38.240	0.073	-0.234	0.000	-0.044	0.084	1	0.00	0.04	0.05
1U	8	10.358	-0.686	0.238	0.000	0.055	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1V	8	10.358	0.073	0.238	0.000	0.055	0.084	1	0.00	0.01	0.02
1W	8	10.358	-0.686	-0.234	0.000	-0.044	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1X	8	10.358	0.073	-0.234	0.000	-0.044	0.084	1	0.00	0.01	0.02
2	8	-40.879	-2.014	0.007	0.000	0.017	0.891	1	0.01	0.05	0.07
7	8	-35.568	-1.640	0.006	0.000	0.014	0.740	1	0.01	0.04	0.06
8	8	-43.809	-2.230	0.007	0.000	0.017	0.980	1	0.01	0.05	0.08
1A	17	-22.672	-0.474	0.363	0.000	0.099	0.182	1	0.00	0.03	0.04
1B	17	-22.672	-0.179	0.363	0.000	0.099	0.128	1	0.00	0.03	0.03
1C	17	-22.672	-0.474	-0.358	0.000	-0.088	0.182	1	0.00	0.03	0.03
1D	17	-22.672	-0.179	-0.358	0.000	-0.088	0.128	1	0.00	0.03	0.03
1E	17	-5.192	-0.474	0.363	0.000	0.099	0.182	1	0.00	0.01	0.02
1F	17	-5.192	-0.179	0.363	0.000	0.099	0.128	1	0.00	0.01	0.01
1G	17	-5.192	-0.474	-0.358	0.000	-0.088	0.182	1	0.00	0.01	0.02
1H	17	-5.192	-0.179	-0.358	0.000	-0.088	0.128	1	0.00	0.01	0.01
1I	17	-22.084	-0.496	0.430	0.000	0.123	0.199	1	0.00	0.02	0.04
1J	17	-22.084	-0.157	0.430	0.000	0.123	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1K	17	-22.084	-0.496	-0.425	0.000	-0.112	0.199	1	0.00	0.02	0.04
1L	17	-22.084	-0.157	-0.425	0.000	-0.112	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1M	17	-5.780	-0.496	0.430	0.000	0.123	0.199	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	-5.780	-0.157	0.430	0.000	0.123	0.112	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	-5.780	-0.496	-0.425	0.000	-0.112	0.199	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	-5.780	-0.157	-0.425	0.000	-0.112	0.112	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-38.231	-0.706	0.238	0.000	0.073	0.220	1	0.00	0.04	0.05
1R	17	-38.231	0.053	0.238	0.000	0.073	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1S	17	-38.231	-0.706	-0.234	0.000	-0.062	0.220	1	0.00	0.04	0.05
1T	17	-38.231	0.053	-0.234	0.000	-0.062	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1U	17	10.367	-0.706	0.238	0.000	0.073	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	10.367	0.053	0.238	0.000	0.073	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	10.367	-0.706	-0.234	0.000	-0.062	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	10.367	0.053	-0.234	0.000	-0.062	0.090	1	0.00	0.01	0.02
2	17	-40.868	-2.040	0.007	0.000	0.016	0.719	1	0.01	0.05	0.07
7	17	-35.556	-1.666	0.006	0.000	0.014	0.599	1	0.01	0.04	0.06
8	17	-43.798	-2.256	0.007	0.000	0.016	0.789	1	0.01	0.05	0.07
1A	25	-22.663	-0.494	0.363	0.000	0.128	0.140	1	0.00	0.03	0.04
1B	25	-22.663	-0.200	0.363	0.000	0.128	0.113	1	0.00	0.03	0.04
1C	25	-22.663	-0.494	-0.358	0.000	-0.117	0.140	1	0.00	0.03	0.04
1D	25	-22.663	-0.200	-0.358	0.000	-0.117	0.113	1	0.00	0.03	0.03
1E	25	-5.183	-0.494	0.363	0.000	0.128	0.140	1	0.00	0.01	0.02
1F	25	-5.183	-0.200	0.363	0.000	0.128	0.113	1	0.00	0.01	0.02
1G	25	-5.183	-0.494	-0.358	0.000	-0.117	0.140	1	0.00	0.01	0.02
1H	25	-5.183	-0.200	-0.358	0.000	-0.117	0.113	1	0.00	0.01	0.02
1I	25	-22.075	-0.516	0.430	0.000	0.157	0.155	1	0.00	0.02	0.04
1J	25	-22.075	-0.178	0.430	0.000	0.157	0.098	1	0.00	0.02	0.04
1K	25	-22.075	-0.516	-0.425	0.000	-0.146	0.155	1	0.00	0.02	0.04
1L	25	-22.075	-0.178	-0.425	0.000	-0.146	0.098	1	0.00	0.02	0.04
1M	25	-5.771	-0.516	0.430	0.000	0.157	0.155	1	0.00	0.01	0.02
1N	25	-5.771	-0.178	0.430	0.000	0.157	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1O	25	-5.771	-0.516	-0.425	0.000	-0.146	0.155	1	0.00	0.01	0.02
1P	25	-5.771	-0.178	-0.425	0.000	-0.146	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1Q	25	-38.222	-0.726	0.238	0.000	0.091	0.159	1	0.00	0.04	0.05
1R	25	-38.222	0.032	0.238	0.000	0.091	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1S	25	-38.222	-0.726	-0.234	0.000	-0.080	0.159	1	0.00	0.04	0.05
1T	25	-38.222	0.032	-0.234	0.000	-0.080	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1U	25	10.376	-0.726	0.238	0.000	0.091	0.159	1	0.00	0.01	0.02
1V	25	10.376	0.032	0.238	0.000	0.091	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1W	25	10.376	-0.726	-0.234	0.000	-0.080	0.159	1	0.00	0.01	0.02
1X	25	10.376	0.032	-0.234	0.000	-0.080	0.094	1	0.00	0.01	0.02
2	25	-40.857	-2.067	0.007	0.000	0.015	0.545	1	0.01	0.05	0.06
7	25	-35.544	-1.693	0.006	0.000	0.013	0.457	1	0.01	0.04	0.05
8	25	-43.787	-2.283	0.007	0.000	0.016	0.597	1	0.01	0.05	0.07
1A	34	-22.654	-0.515	0.363	0.000	0.156	0.097	1	0.00	0.03	0.04
1B	34	-22.654	-0.220	0.363	0.000	0.156	0.096	1	0.00	0.03	0.04
1C	34	-22.654	-0.515	-0.358	0.000	-0.146	0.097	1	0.00	0.03	0.04
1D	34	-22.654	-0.220	-0.358	0.000	-0.146	0.096	1	0.00	0.03	0.04
1E	34	-5.174	-0.515	0.363	0.000	0.156	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	-5.174	-0.220	0.363	0.000	0.156	0.096	1	0.00	0.01	0.02

1G	34	-5.174	-0.515	-0.358	0.000	-0.146	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	-5.174	-0.220	-0.358	0.000	-0.146	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1I	34	-22.066	-0.537	0.430	0.000	0.190	0.110	1	0.00	0.02	0.04
1J	34	-22.066	-0.198	0.430	0.000	0.190	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1K	34	-22.066	-0.537	-0.425	0.000	-0.180	0.110	1	0.00	0.02	0.04
1L	34	-22.066	-0.198	-0.425	0.000	-0.180	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1M	34	-5.762	-0.537	0.430	0.000	0.190	0.110	1	0.00	0.01	0.02
1N	34	-5.762	-0.198	0.430	0.000	0.190	0.082	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	-5.762	-0.537	-0.425	0.000	-0.180	0.110	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	-5.762	-0.198	-0.425	0.000	-0.180	0.082	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-38.213	-0.747	0.238	0.000	0.108	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1R	34	-38.213	0.012	0.238	0.000	0.108	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1S	34	-38.213	-0.747	-0.234	0.000	-0.098	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1T	34	-38.213	0.012	-0.234	0.000	-0.098	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1U	34	10.385	-0.747	0.238	0.000	0.108	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	10.385	0.012	0.238	0.000	0.108	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	10.385	-0.747	-0.234	0.000	-0.098	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	10.385	0.012	-0.234	0.000	-0.098	0.096	1	0.00	0.01	0.02
2	34	-40.846	-2.093	0.007	0.000	0.015	0.368	1	0.01	0.05	0.06
7	34	-35.532	-1.719	0.006	0.000	0.013	0.312	1	0.01	0.04	0.05
8	34	-43.776	-2.309	0.007	0.000	0.015	0.402	1	0.01	0.05	0.06
1A	42	-22.645	-0.535	0.363	0.000	0.185	0.052	1	0.00	0.03	0.04
1B	42	-22.645	-0.241	0.363	0.000	0.185	0.077	1	0.00	0.03	0.04
1C	42	-22.645	-0.535	-0.358	0.000	-0.175	0.052	1	0.00	0.03	0.04
1D	42	-22.645	-0.241	-0.358	0.000	-0.175	0.077	1	0.00	0.03	0.04
1E	42	-5.165	-0.535	0.363	0.000	0.185	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1F	42	-5.165	-0.241	0.363	0.000	0.185	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1G	42	-5.165	-0.535	-0.358	0.000	-0.175	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1H	42	-5.165	-0.241	-0.358	0.000	-0.175	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1I	42	-22.057	-0.557	0.430	0.000	0.224	0.064	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-22.057	-0.219	0.430	0.000	0.224	0.065	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-22.057	-0.557	-0.425	0.000	-0.214	0.064	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-22.057	-0.219	-0.425	0.000	-0.214	0.065	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-5.753	-0.557	0.430	0.000	0.224	0.064	1	0.00	0.01	0.02
1N	42	-5.753	-0.219	0.430	0.000	0.224	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1O	42	-5.753	-0.557	-0.425	0.000	-0.214	0.064	1	0.00	0.01	0.02
1P	42	-5.753	-0.219	-0.425	0.000	-0.214	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1Q	42	-38.204	-0.767	0.238	0.000	0.126	0.032	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-38.204	-0.009	0.238	0.000	0.126	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-38.204	-0.767	-0.234	0.000	-0.116	0.032	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-38.204	-0.009	-0.234	0.000	-0.116	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	10.394	-0.767	0.238	0.000	0.126	0.032	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	10.394	-0.009	0.238	0.000	0.126	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1W	42	10.394	-0.767	-0.234	0.000	-0.116	0.032	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	10.394	-0.009	-0.234	0.000	-0.116	0.097	1	0.00	0.01	0.02
2	42	-40.835	-2.120	0.007	0.000	0.014	0.189	1	0.01	0.05	0.05
7	42	-35.520	-1.745	0.006	0.000	0.012	0.165	1	0.01	0.04	0.04
8	42	-43.765	-2.336	0.007	0.000	0.014	0.205	1	0.01	0.05	0.06
1A	51	-22.636	-0.556	0.363	0.000	0.214	0.005	1	0.00	0.03	0.04
1B	51	-22.636	-0.261	0.363	0.000	0.214	0.056	1	0.00	0.03	0.04
1C	51	-22.636	-0.556	-0.358	0.000	-0.204	0.005	1	0.00	0.03	0.04
1D	51	-22.636	-0.261	-0.358	0.000	-0.204	0.056	1	0.00	0.03	0.04
1E	51	-5.156	-0.556	0.363	0.000	0.214	0.005	1	0.00	0.01	0.02
1F	51	-5.156	-0.261	0.363	0.000	0.214	0.056	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	-5.156	-0.556	-0.358	0.000	-0.204	0.005	1	0.00	0.01	0.02
1H	51	-5.156	-0.261	-0.358	0.000	-0.204	0.056	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	-22.048	-0.578	0.430	0.000	0.258	0.015	1	0.00	0.02	0.04
1J	51	-22.048	-0.239	0.430	0.000	0.258	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1K	51	-22.048	-0.578	-0.425	0.000	-0.249	0.015	1	0.00	0.02	0.04
1L	51	-22.048	-0.239	-0.425	0.000	-0.249	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1M	51	-5.744	-0.578	0.430	0.000	0.258	0.015	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	-5.744	-0.239	0.430	0.000	0.258	0.046	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	-5.744	-0.578	-0.425	0.000	-0.249	0.015	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	-5.744	-0.239	-0.425	0.000	-0.249	0.046	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-38.195	-0.788	0.238	0.000	0.144	-0.035	1	0.00	0.04	0.05
1R	51	-38.195	-0.029	0.238	0.000	0.144	0.095	1	0.00	0.04	0.05
1S	51	-38.195	-0.788	-0.234	0.000	-0.134	-0.035	1	0.00	0.04	0.05
1T	51	-38.195	-0.029	-0.234	0.000	-0.134	0.095	1	0.00	0.04	0.05
1U	51	10.403	-0.788	0.238	0.000	0.144	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	10.403	-0.029	0.238	0.000	0.144	0.095	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	10.403	-0.788	-0.234	0.000	-0.134	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	10.403	-0.029	-0.234	0.000	-0.134	0.095	1	0.00	0.01	0.02
2	51	-40.824	-2.147	0.007	0.000	0.014	0.008	1	0.01	0.05	0.05
7	51	-35.508	-1.772	0.006	0.000	0.012	0.016	1	0.01	0.04	0.04
8	51	-43.754	-2.363	0.007	0.000	0.014	0.005	1	0.01	0.05	0.05
1A	59	-22.627	-0.576	0.363	0.000	0.242	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1B	59	-22.627	-0.282	0.363	0.000	0.242	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1C	59	-22.627	-0.576	-0.358	0.000	-0.233	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1D	59	-22.627	-0.282	-0.358	0.000	-0.233	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1E	59	-5.147	-0.576	0.363	0.000	0.242	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1F	59	-5.147	-0.282	0.363	0.000	0.242	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1G	59	-5.147	-0.576	-0.358	0.000	-0.233	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1H	59	-5.147	-0.282	-0.358	0.000	-0.233	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1I	59	-22.039	-0.598	0.430	0.000	0.292	-0.035	1	0.00	0.02	0.04
1J	59	-22.039	-0.260	0.430	0.000	0.292	0.025	1	0.00	0.02	0.04
1K	59	-22.039	-0.598	-0.425	0.000	-0.283	-0.035	1	0.00	0.02	0.04
1L	59	-22.039	-0.260	-0.425	0.000	-0.283	0.025	1	0.00	0.02	0.04
1M	59	-5.735	-0.598	0.430	0.000	0.292	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1N	59	-5.735	-0.260	0.430	0.000	0.292	0.025	1	0.00	0.01	0.02
1O	59	-5.735	-0.598	-0.425	0.000	-0.283	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1P	59	-5.735	-0.260	-0.425	0.000	-0.283	0.025	1	0.00	0.01	0.02
1Q	59	-38.186	-0.808	0.238	0.000	0.161	-0.103	1	0.00	0.04	0.05
1R	59	-38.186	-0.050	0.238	0.000	0.161	0.092	1	0.00	0.04	0.05
1S	59	-38.186	-0.808	-0.234	0.000	-0.152	-0.103	1	0.00	0.04	0.05
1T	59	-38.186	-0.050	-0.234	0.000	-0.152	0.092	1	0.00	0.04	0.05

1U	59	10.412	-0.808	0.238	0.000	0.161	-0.103	1	0.00	0.01	0.02
1V	59	10.412	-0.050	0.238	0.000	0.161	0.092	1	0.00	0.01	0.02
1W	59	10.412	-0.808	-0.234	0.000	-0.152	-0.103	1	0.00	0.01	0.02
1X	59	10.412	-0.050	-0.234	0.000	-0.152	0.092	1	0.00	0.01	0.02
2	59	-40.813	-2.173	0.007	0.000	0.013	-0.175	1	0.01	0.05	0.05
7	59	-35.496	-1.799	0.006	0.000	0.011	-0.136	1	0.01	0.04	0.04
8	59	-43.743	-2.389	0.007	0.000	0.013	-0.196	1	0.01	0.05	0.05
1A	68	-22.618	-0.597	0.363	0.000	0.271	-0.094	1	0.00	0.03	0.04
1B	68	-22.618	-0.302	0.363	0.000	0.271	0.010	1	0.00	0.03	0.04
1C	68	-22.618	-0.597	-0.358	0.000	-0.262	-0.094	1	0.00	0.03	0.04
1D	68	-22.618	-0.302	-0.358	0.000	-0.262	0.010	1	0.00	0.03	0.04
1E	68	-5.138	-0.597	0.363	0.000	0.271	-0.094	1	0.00	0.01	0.02
1F	68	-5.138	-0.302	0.363	0.000	0.271	0.010	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	-5.138	-0.597	-0.358	0.000	-0.262	-0.094	1	0.00	0.01	0.02
1H	68	-5.138	-0.302	-0.358	0.000	-0.262	0.010	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	-22.030	-0.619	0.430	0.000	0.325	-0.087	1	0.00	0.02	0.04
1J	68	-22.030	-0.280	0.430	0.000	0.325	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1K	68	-22.030	-0.619	-0.425	0.000	-0.317	-0.087	1	0.00	0.02	0.04
1L	68	-22.030	-0.280	-0.425	0.000	-0.317	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1M	68	-5.726	-0.619	0.430	0.000	0.325	-0.087	1	0.00	0.01	0.03
1N	68	-5.726	-0.280	0.430	0.000	0.325	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1O	68	-5.726	-0.619	-0.425	0.000	-0.317	-0.087	1	0.00	0.01	0.03
1P	68	-5.726	-0.280	-0.425	0.000	-0.317	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1Q	68	-38.177	-0.829	0.238	0.000	0.179	-0.172	1	0.00	0.04	0.06
1R	68	-38.177	-0.070	0.238	0.000	0.179	0.088	1	0.00	0.04	0.05
1S	68	-38.177	-0.829	-0.234	0.000	-0.170	-0.172	1	0.00	0.04	0.06
1T	68	-38.177	-0.070	-0.234	0.000	-0.170	0.088	1	0.00	0.04	0.05
1U	68	10.421	-0.829	0.238	0.000	0.179	-0.172	1	0.00	0.01	0.03
1V	68	10.421	-0.070	0.238	0.000	0.179	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	10.421	-0.829	-0.234	0.000	-0.170	-0.172	1	0.00	0.01	0.03
1X	68	10.421	-0.070	-0.234	0.000	-0.170	0.088	1	0.00	0.01	0.02
2	68	-40.802	-2.200	0.007	0.000	0.012	-0.361	1	0.01	0.05	0.06
7	68	-35.484	-1.825	0.006	0.000	0.011	-0.290	1	0.01	0.04	0.05
8	68	-43.732	-2.416	0.007	0.000	0.013	-0.400	1	0.01	0.05	0.06
1A	76	-22.609	-0.617	0.363	0.000	0.299	-0.147	1	0.00	0.03	0.05
1B	76	-22.609	-0.322	0.363	0.000	0.299	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1C	76	-22.609	-0.617	-0.358	0.000	-0.291	-0.147	1	0.00	0.03	0.04
1D	76	-22.609	-0.322	-0.358	0.000	-0.291	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1E	76	-5.129	-0.617	0.363	0.000	0.299	-0.147	1	0.00	0.01	0.03
1F	76	-5.129	-0.322	0.363	0.000	0.299	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1G	76	-5.129	-0.617	-0.358	0.000	-0.291	-0.147	1	0.00	0.01	0.03
1H	76	-5.129	-0.322	-0.358	0.000	-0.291	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1I	76	-22.021	-0.639	0.430	0.000	0.359	-0.140	1	0.00	0.02	0.05
1J	76	-22.021	-0.300	0.430	0.000	0.359	-0.022	1	0.00	0.02	0.04
1K	76	-22.021	-0.639	-0.425	0.000	-0.351	-0.140	1	0.00	0.02	0.05
1L	76	-22.021	-0.300	-0.425	0.000	-0.351	-0.022	1	0.00	0.02	0.04
1M	76	-5.717	-0.639	0.430	0.000	0.359	-0.140	1	0.00	0.01	0.03
1N	76	-5.717	-0.300	0.430	0.000	0.359	-0.022	1	0.00	0.01	0.03
1O	76	-5.717	-0.639	-0.425	0.000	-0.351	-0.140	1	0.00	0.01	0.03
1P	76	-5.717	-0.300	-0.425	0.000	-0.351	-0.022	1	0.00	0.01	0.03
1Q	76	-38.168	-0.849	0.238	0.000	0.196	-0.244	1	0.00	0.04	0.06
1R	76	-38.168	-0.090	0.238	0.000	0.196	0.081	1	0.00	0.04	0.06
1S	76	-38.168	-0.849	-0.234	0.000	-0.188	-0.244	1	0.00	0.04	0.06
1T	76	-38.168	-0.090	-0.234	0.000	-0.188	0.081	1	0.00	0.04	0.06
1U	76	10.430	-0.849	0.238	0.000	0.196	-0.244	1	0.00	0.01	0.03
1V	76	10.430	-0.090	0.238	0.000	0.196	0.081	1	0.00	0.01	0.02
1W	76	10.430	-0.849	-0.234	0.000	-0.188	-0.244	1	0.00	0.01	0.03
1X	76	10.430	-0.090	-0.234	0.000	-0.188	0.081	1	0.00	0.01	0.02
2	76	-40.791	-2.226	0.007	0.000	0.012	-0.549	1	0.01	0.05	0.06
7	76	-35.472	-1.852	0.006	0.000	0.010	-0.446	1	0.01	0.04	0.05
8	76	-43.721	-2.442	0.007	0.000	0.012	-0.607	1	0.01	0.05	0.07
1A	85	-22.600	-0.638	0.363	0.000	0.328	-0.200	1	0.00	0.03	0.05
1B	85	-22.600	-0.343	0.363	0.000	0.328	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1C	85	-22.600	-0.638	-0.358	0.000	-0.320	-0.200	1	0.00	0.03	0.05
1D	85	-22.600	-0.343	-0.358	0.000	-0.320	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1E	85	-5.120	-0.638	0.363	0.000	0.328	-0.200	1	0.00	0.01	0.03
1F	85	-5.120	-0.343	0.363	0.000	0.328	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1G	85	-5.120	-0.638	-0.358	0.000	-0.320	-0.200	1	0.00	0.01	0.03
1H	85	-5.120	-0.343	-0.358	0.000	-0.320	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1I	85	-22.012	-0.660	0.430	0.000	0.393	-0.196	1	0.00	0.02	0.05
1J	85	-22.012	-0.321	0.430	0.000	0.393	-0.049	1	0.00	0.02	0.05
1K	85	-22.012	-0.660	-0.425	0.000	-0.385	-0.196	1	0.00	0.02	0.05
1L	85	-22.012	-0.321	-0.425	0.000	-0.385	-0.049	1	0.00	0.02	0.05
1M	85	-5.708	-0.660	0.430	0.000	0.393	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
1N	85	-5.708	-0.321	0.430	0.000	0.393	-0.049	1	0.00	0.01	0.03
1O	85	-5.708	-0.660	-0.425	0.000	-0.385	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
1P	85	-5.708	-0.321	-0.425	0.000	-0.385	-0.049	1	0.00	0.01	0.03
1Q	85	-38.159	-0.870	0.238	0.000	0.214	-0.317	1	0.00	0.04	0.06
1R	85	-38.159	-0.111	0.238	0.000	0.214	0.073	1	0.00	0.04	0.06
1S	85	-38.159	-0.870	-0.234	0.000	-0.206	-0.317	1	0.00	0.04	0.06
1T	85	-38.159	-0.111	-0.234	0.000	-0.206	0.073	1	0.00	0.04	0.06
1U	85	10.439	-0.870	0.238	0.000	0.214	-0.317	1	0.00	0.01	0.03
1V	85	10.439	-0.111	0.238	0.000	0.214	0.073	1	0.00	0.01	0.03
1W	85	10.439	-0.870	-0.234	0.000	-0.206	-0.317	1	0.00	0.01	0.03
1X	85	10.439	-0.111	-0.234	0.000	-0.206	0.073	1	0.00	0.01	0.02
2	85	-40.780	-2.253	0.007	0.000	0.011	-0.739	1	0.01	0.05	0.07
7	85	-35.460	-1.878	0.006	0.000	0.010	-0.604	1	0.01	0.04	0.06
8	85	-43.710	-2.469	0.007	0.000	0.011	-0.815	1	0.01	0.05	0.07

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota

--		-----													
kN		kN*m													
1A	-22.690	0.328	0.261	1	0.8271	0.9852	0.9907	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1B	-22.690	0.328	0.154	1	0.8271	0.9852	0.9965	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1C	-22.690	-0.320	0.261	1	0.8271	0.9844	0.9907	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1D	-22.690	-0.320	0.154	1	0.8271	0.9844	0.9965	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1E	-5.210	0.328	0.261	1	0.8271	0.9966	0.9979	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1F	-5.210	0.328	0.154	1	0.8271	0.9966	0.9992	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1G	-5.210	-0.320	0.261	1	0.8271	0.9964	0.9979	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1H	-5.210	-0.320	0.154	1	0.8271	0.9964	0.9992	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1I	-22.102	0.393	0.280	1	0.8271	0.9858	0.9916	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	32
1J	-22.102	0.393	0.135	1	0.8271	0.9858	0.9961	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1K	-22.102	-0.385	0.280	1	0.8271	0.9852	0.9916	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	32
1L	-22.102	-0.385	0.135	1	0.8271	0.9852	0.9961	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1M	-5.798	0.393	0.280	1	0.8271	0.9963	0.9978	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx'='	32
1N	-5.798	0.393	0.135	1	0.8271	0.9963	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1O	-5.798	-0.385	0.280	1	0.8271	0.9961	0.9978	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx'='	32
1P	-5.798	-0.385	0.135	1	0.8271	0.9961	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1Q	-38.249	0.214	0.337	1	0.8271	0.9768	0.9809	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
1R	-38.249	0.214	0.097	1	0.8271	0.9768	1.0127	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
1S	-38.249	-0.206	0.337	1	0.8271	0.9749	0.9809	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
1T	-38.249	-0.206	0.097	1	0.8271	0.9749	1.0127	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
2	-40.890	0.017	1.061	1	0.8271	0.9939	0.9834	--	--	0.06	--	0.08	Snell.	'zx'='	32
7	-35.580	0.015	0.878	1	0.8271	0.9947	0.9857	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
8	-43.820	0.017	1.168	1	0.8271	0.9935	0.9821	--	--	0.06	--	0.09	Snell.	'zx'='	32

ASTA NUM. 68 NI 4632 NF 4659 Lungh. 15.1 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----										
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-19.992	1.130	0.120	0.000	0.327	-0.044	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-19.992	1.478	0.120	0.000	0.327	-0.200	1	0.01	0.02	0.05	
1C	0	-19.992	1.130	-0.113	0.000	-0.320	-0.044	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-19.992	1.478	-0.113	0.000	-0.320	-0.200	1	0.01	0.02	0.04	
1E	0	-3.928	1.130	0.120	0.000	0.327	-0.044	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-3.928	1.478	0.120	0.000	0.327	-0.200	1	0.01	0.00	0.03	
1G	0	-3.928	1.130	-0.113	0.000	-0.320	-0.044	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-3.928	1.478	-0.113	0.000	-0.320	-0.200	1	0.01	0.00	0.03	
1I	0	-19.541	1.129	0.138	0.000	0.392	-0.049	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-19.541	1.479	0.138	0.000	0.392	-0.196	1	0.01	0.02	0.05	
1K	0	-19.541	1.129	-0.132	0.000	-0.384	-0.049	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-19.541	1.479	-0.132	0.000	-0.384	-0.196	1	0.01	0.02	0.05	
1M	0	-4.379	1.129	0.138	0.000	0.392	-0.049	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-4.379	1.479	0.138	0.000	0.392	-0.196	1	0.01	0.00	0.03	
1O	0	-4.379	1.129	-0.132	0.000	-0.384	-0.049	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-4.379	1.479	-0.132	0.000	-0.384	-0.196	1	0.01	0.00	0.03	
1Q	0	-34.577	0.799	0.082	0.000	0.214	0.073	1	0.00	0.04	0.05	
1R	0	-34.577	1.809	0.082	0.000	0.214	-0.317	1	0.01	0.04	0.06	
1S	0	-34.577	0.799	-0.076	0.000	-0.206	0.073	1	0.00	0.04	0.05	
1T	0	-34.577	1.809	-0.076	0.000	-0.206	-0.317	1	0.01	0.04	0.06	
1U	0	10.657	0.799	0.082	0.000	0.214	0.073	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	10.657	1.809	0.082	0.000	0.214	-0.317	1	0.01	0.01	0.03	
1W	0	10.657	0.799	-0.076	0.000	-0.206	0.073	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	10.657	1.809	-0.076	0.000	-0.206	-0.317	1	0.01	0.01	0.03	
2	0	-34.120	5.764	0.009	0.000	0.011	-0.739	1	0.02	0.04	0.06	
7	0	-29.780	4.824	0.008	0.000	0.010	-0.604	1	0.02	0.03	0.05	
8	0	-36.490	6.318	0.009	0.000	0.012	-0.815	1	0.02	0.04	0.06	
1A	8	-19.987	1.112	0.120	0.000	0.335	0.065	1	0.00	0.02	0.04	
1B	8	-19.987	1.459	0.120	0.000	0.335	-0.113	1	0.01	0.02	0.04	
1C	8	-19.987	1.112	-0.113	0.000	-0.327	0.065	1	0.00	0.02	0.04	
1D	8	-19.987	1.459	-0.113	0.000	-0.327	-0.113	1	0.01	0.02	0.04	
1E	8	-3.923	1.112	0.120	0.000	0.335	0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1F	8	-3.923	1.459	0.120	0.000	0.335	-0.113	1	0.01	0.00	0.03	
1G	8	-3.923	1.112	-0.113	0.000	-0.327	0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1H	8	-3.923	1.459	-0.113	0.000	-0.327	-0.113	1	0.01	0.00	0.02	
1I	8	-19.536	1.111	0.138	0.000	0.401	0.059	1	0.00	0.02	0.04	
1J	8	-19.536	1.460	0.138	0.000	0.401	-0.108	1	0.01	0.02	0.05	
1K	8	-19.536	1.111	-0.132	0.000	-0.394	0.059	1	0.00	0.02	0.04	
1L	8	-19.536	1.460	-0.132	0.000	-0.394	-0.108	1	0.01	0.02	0.05	
1M	8	-4.374	1.111	0.138	0.000	0.401	0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1N	8	-4.374	1.460	0.138	0.000	0.401	-0.108	1	0.01	0.00	0.03	
1O	8	-4.374	1.111	-0.132	0.000	-0.394	0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1P	8	-4.374	1.460	-0.132	0.000	-0.394	-0.108	1	0.01	0.00	0.03	
1Q	8	-34.572	0.780	0.082	0.000	0.216	0.208	1	0.00	0.04	0.06	
1R	8	-34.572	1.791	0.082	0.000	0.216	-0.256	1	0.01	0.04	0.06	
1S	8	-34.572	0.780	-0.076	0.000	-0.209	0.208	1	0.00	0.04	0.06	
1T	8	-34.572	1.791	-0.076	0.000	-0.209	-0.256	1	0.01	0.04	0.06	
1U	8	10.662	0.780	0.082	0.000	0.216	0.208	1	0.00	0.01	0.03	
1V	8	10.662	1.791	0.082	0.000	0.216	-0.256	1	0.01	0.01	0.03	
1W	8	10.662	0.780	-0.076	0.000	-0.209	0.208	1	0.00	0.01	0.03	
1X	8	10.662	1.791	-0.076	0.000	-0.209	-0.256	1	0.01	0.01	0.03	
2	8	-34.105	5.740	0.009	0.000	0.011	-0.304	1	0.02	0.04	0.05	
7	8	-29.770	4.800	0.008	0.000	0.009	-0.240	1	0.02	0.03	0.04	
8	8	-36.480	6.295	0.009	0.000	0.011	-0.338	1	0.02	0.04	0.05	
1A	15	-19.982	1.093	0.120	0.000	0.342	0.172	1	0.00	0.02	0.05	
1B	15	-19.982	1.441	0.120	0.000	0.342	-0.028	1	0.01	0.02	0.04	
1C	15	-19.982	1.093	-0.113	0.000	-0.335	0.172	1	0.00	0.02	0.04	

1D	15	-19.982	1.441	-0.113	0.000	-0.335	-0.028	1	0.01	0.02	0.04
1E	15	-3.918	1.093	0.120	0.000	0.342	0.172	1	0.00	0.00	0.03
1F	15	-3.918	1.441	0.120	0.000	0.342	-0.028	1	0.01	0.00	0.02
1G	15	-3.918	1.093	-0.113	0.000	-0.335	0.172	1	0.00	0.00	0.03
1H	15	-3.918	1.441	-0.113	0.000	-0.335	-0.028	1	0.01	0.00	0.02
1I	15	-19.531	1.092	0.138	0.000	0.410	0.166	1	0.00	0.02	0.05
1J	15	-19.531	1.442	0.138	0.000	0.410	-0.021	1	0.01	0.02	0.04
1K	15	-19.531	1.092	-0.132	0.000	-0.403	0.166	1	0.00	0.02	0.05
1L	15	-19.531	1.442	-0.132	0.000	-0.403	-0.021	1	0.01	0.02	0.04
1M	15	-4.369	1.092	0.138	0.000	0.410	0.166	1	0.00	0.00	0.03
1N	15	-4.369	1.442	0.138	0.000	0.410	-0.021	1	0.01	0.00	0.03
1O	15	-4.369	1.092	-0.132	0.000	-0.403	0.166	1	0.00	0.00	0.03
1P	15	-4.369	1.442	-0.132	0.000	-0.403	-0.021	1	0.01	0.00	0.03
1Q	15	-34.567	0.762	0.082	0.000	0.218	0.341	1	0.00	0.04	0.06
1R	15	-34.567	1.772	0.082	0.000	0.218	-0.197	1	0.01	0.04	0.06
1S	15	-34.567	0.762	-0.076	0.000	-0.211	0.341	1	0.00	0.04	0.06
1T	15	-34.567	1.772	-0.076	0.000	-0.211	-0.197	1	0.01	0.04	0.06
1U	15	10.667	0.762	0.082	0.000	0.218	0.341	1	0.00	0.01	0.03
1V	15	10.667	1.772	0.082	0.000	0.218	-0.197	1	0.01	0.01	0.03
1W	15	10.667	0.762	-0.076	0.000	-0.211	0.341	1	0.00	0.01	0.03
1X	15	10.667	1.772	-0.076	0.000	-0.211	-0.197	1	0.01	0.01	0.03
2	15	-34.090	5.716	0.009	0.000	0.010	0.129	1	0.02	0.04	0.04
7	15	-29.760	4.776	0.008	0.000	0.009	0.122	1	0.02	0.03	0.04
8	15	-36.470	6.271	0.009	0.000	0.010	0.137	1	0.02	0.04	0.05

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{\min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
--	--	-----	-----										
	kN	kN*m											
1A	-19.992	0.342	0.172	1	1.0000	0.9861	0.9959	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1B	-19.992	0.342	-0.200	1	1.0000	0.9861	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1C	-19.992	-0.335	0.172	1	1.0000	0.9861	0.9959	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 6
1D	-19.992	-0.335	-0.200	1	1.0000	0.9861	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1E	-3.928	0.342	0.172	1	1.0000	0.9973	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1F	-3.928	0.342	-0.200	1	1.0000	0.9973	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1G	-3.928	-0.335	0.172	1	1.0000	0.9973	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1H	-3.928	-0.335	-0.200	1	1.0000	0.9973	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1I	-19.541	0.410	0.166	1	1.0000	0.9865	0.9959	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1J	-19.541	0.410	-0.196	1	1.0000	0.9865	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1K	-19.541	-0.403	0.166	1	1.0000	0.9864	0.9959	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1L	-19.541	-0.403	-0.196	1	1.0000	0.9864	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
1M	-4.379	0.410	0.166	1	1.0000	0.9970	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1N	-4.379	0.410	-0.196	1	1.0000	0.9970	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1O	-4.379	-0.403	0.166	1	1.0000	0.9970	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1P	-4.379	-0.403	-0.196	1	1.0000	0.9970	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 6
1Q	-34.577	0.218	0.341	1	1.0000	0.9761	0.9941	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1R	-34.577	0.218	-0.317	1	1.0000	0.9761	0.9952	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1S	-34.577	-0.211	0.341	1	1.0000	0.9761	0.9941	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
1T	-34.577	-0.211	-0.317	1	1.0000	0.9761	0.9952	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
2	-34.120	0.011	-0.739	1	1.0000	0.9760	0.9931	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6
7	-29.780	0.010	-0.604	1	1.0000	0.9790	0.9939	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 6
8	-36.490	0.012	-0.815	1	1.0000	0.9743	0.9927	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx'= 6

ASTA NUM. 69 NI 4659 NF 4658 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-19.459	0.274	0.045	0.000	0.342	0.172	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-19.459	0.381	0.045	0.000	0.342	-0.028	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-19.459	0.274	-0.041	0.000	-0.335	0.172	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-19.459	0.381	-0.041	0.000	-0.335	-0.028	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.641	0.274	0.045	0.000	0.342	0.172	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	-3.641	0.381	0.045	0.000	0.342	-0.028	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	-3.641	0.274	-0.041	0.000	-0.335	0.172	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	-3.641	0.381	-0.041	0.000	-0.335	-0.028	1	0.00	0.00	0.02	
1I	0	-19.023	0.289	0.044	0.000	0.410	0.166	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-19.023	0.367	0.044	0.000	0.410	-0.021	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-19.023	0.289	-0.039	0.000	-0.403	0.166	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-19.023	0.367	-0.039	0.000	-0.403	-0.021	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-4.077	0.289	0.044	0.000	0.410	0.166	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-4.077	0.367	0.044	0.000	0.410	-0.021	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-4.077	0.289	-0.039	0.000	-0.403	0.166	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-4.077	0.367	-0.039	0.000	-0.403	-0.021	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-34.028	0.230	0.072	0.000	0.218	0.341	1	0.00	0.04	0.06	
1R	0	-34.028	0.426	0.072	0.000	0.218	-0.197	1	0.00	0.04	0.06	
1S	0	-34.028	0.230	-0.067	0.000	-0.211	0.341	1	0.00	0.04	0.06	
1T	0	-34.028	0.426	-0.067	0.000	-0.211	-0.197	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.928	0.230	0.072	0.000	0.218	0.341	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	10.928	0.426	0.072	0.000	0.218	-0.197	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	10.928	0.230	-0.067	0.000	-0.211	0.341	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	10.928	0.426	-0.067	0.000	-0.211	-0.197	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-32.120	1.098	0.007	0.000	0.010	0.129	1	0.00	0.04	0.04	
7	0	-28.120	0.942	0.006	0.000	0.009	0.122	1	0.00	0.03	0.04	
8	0	-34.300	1.187	0.007	0.000	0.010	0.137	1	0.00	0.04	0.04	

1A	10	-19.448	0.250	0.045	0.000	0.341	0.205	1	0.00	0.02	0.05
1B	10	-19.448	0.357	0.045	0.000	0.341	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1C	10	-19.448	0.250	-0.041	0.000	-0.335	0.205	1	0.00	0.02	0.05
1D	10	-19.448	0.357	-0.041	0.000	-0.335	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1E	10	-3.630	0.250	0.045	0.000	0.341	0.205	1	0.00	0.00	0.03
1F	10	-3.630	0.357	0.045	0.000	0.341	0.002	1	0.00	0.00	0.02
1G	10	-3.630	0.250	-0.041	0.000	-0.335	0.205	1	0.00	0.00	0.03
1H	10	-3.630	0.357	-0.041	0.000	-0.335	0.002	1	0.00	0.00	0.02
1I	10	-19.012	0.265	0.044	0.000	0.409	0.200	1	0.00	0.02	0.05
1J	10	-19.012	0.343	0.044	0.000	0.409	0.008	1	0.00	0.02	0.04
1K	10	-19.012	0.265	-0.039	0.000	-0.402	0.200	1	0.00	0.02	0.05
1L	10	-19.012	0.343	-0.039	0.000	-0.402	0.008	1	0.00	0.02	0.04
1M	10	-4.066	0.265	0.044	0.000	0.409	0.200	1	0.00	0.00	0.03
1N	10	-4.066	0.343	0.044	0.000	0.409	0.008	1	0.00	0.00	0.03
1O	10	-4.066	0.265	-0.039	0.000	-0.402	0.200	1	0.00	0.00	0.03
1P	10	-4.066	0.343	-0.039	0.000	-0.402	0.008	1	0.00	0.00	0.03
1Q	10	-34.017	0.206	0.072	0.000	0.214	0.381	1	0.00	0.04	0.06
1R	10	-34.017	0.402	0.072	0.000	0.214	-0.174	1	0.00	0.04	0.05
1S	10	-34.017	0.206	-0.067	0.000	-0.208	0.381	1	0.00	0.04	0.06
1T	10	-34.017	0.402	-0.067	0.000	-0.208	-0.174	1	0.00	0.04	0.05
1U	10	10.939	0.206	0.072	0.000	0.214	0.381	1	0.00	0.01	0.03
1V	10	10.939	0.402	0.072	0.000	0.214	-0.174	1	0.00	0.01	0.03
1W	10	10.939	0.206	-0.067	0.000	-0.208	0.381	1	0.00	0.01	0.03
1X	10	10.939	0.402	-0.067	0.000	-0.208	-0.174	1	0.00	0.01	0.03
2	10	-32.107	1.067	0.007	0.000	0.009	0.237	1	0.00	0.04	0.04
7	10	-28.107	0.911	0.006	0.000	0.008	0.214	1	0.00	0.03	0.04
8	10	-34.286	1.156	0.007	0.000	0.009	0.254	1	0.00	0.04	0.05
1A	20	-19.437	0.226	0.045	0.000	0.340	0.236	1	0.00	0.02	0.05
1B	20	-19.437	0.333	0.045	0.000	0.340	0.030	1	0.00	0.02	0.04
1C	20	-19.437	0.226	-0.041	0.000	-0.334	0.236	1	0.00	0.02	0.05
1D	20	-19.437	0.333	-0.041	0.000	-0.334	0.030	1	0.00	0.02	0.04
1E	20	-3.619	0.226	0.045	0.000	0.340	0.236	1	0.00	0.00	0.03
1F	20	-3.619	0.333	0.045	0.000	0.340	0.030	1	0.00	0.00	0.02
1G	20	-3.619	0.226	-0.041	0.000	-0.334	0.236	1	0.00	0.00	0.03
1H	20	-3.619	0.333	-0.041	0.000	-0.334	0.030	1	0.00	0.00	0.02
1I	20	-19.001	0.241	0.044	0.000	0.407	0.232	1	0.00	0.02	0.05
1J	20	-19.001	0.319	0.044	0.000	0.407	0.034	1	0.00	0.02	0.04
1K	20	-19.001	0.241	-0.039	0.000	-0.402	0.232	1	0.00	0.02	0.05
1L	20	-19.001	0.319	-0.039	0.000	-0.402	0.034	1	0.00	0.02	0.04
1M	20	-4.055	0.241	0.044	0.000	0.407	0.232	1	0.00	0.00	0.03
1N	20	-4.055	0.319	0.044	0.000	0.407	0.034	1	0.00	0.00	0.03
1O	20	-4.055	0.241	-0.039	0.000	-0.402	0.232	1	0.00	0.00	0.03
1P	20	-4.055	0.319	-0.039	0.000	-0.402	0.034	1	0.00	0.00	0.03
1Q	20	-34.006	0.182	0.072	0.000	0.211	0.419	1	0.00	0.04	0.06
1R	20	-34.006	0.378	0.072	0.000	0.211	-0.153	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-34.006	0.182	-0.067	0.000	-0.205	0.419	1	0.00	0.04	0.06
1T	20	-34.006	0.378	-0.067	0.000	-0.205	-0.153	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	10.950	0.182	0.072	0.000	0.211	0.419	1	0.00	0.01	0.03
1V	20	10.950	0.378	0.072	0.000	0.211	-0.153	1	0.00	0.01	0.03
1W	20	10.950	0.182	-0.067	0.000	-0.205	0.419	1	0.00	0.01	0.03
1X	20	10.950	0.378	-0.067	0.000	-0.205	-0.153	1	0.00	0.01	0.03
2	20	-32.094	1.035	0.007	0.000	0.009	0.342	1	0.00	0.04	0.05
7	20	-28.094	0.879	0.006	0.000	0.007	0.304	1	0.00	0.03	0.04
8	20	-34.272	1.124	0.007	0.000	0.009	0.368	1	0.00	0.04	0.05
1A	30	-19.426	0.202	0.045	0.000	0.339	0.265	1	0.00	0.02	0.05
1B	30	-19.426	0.309	0.045	0.000	0.339	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1C	30	-19.426	0.202	-0.041	0.000	-0.334	0.265	1	0.00	0.02	0.05
1D	30	-19.426	0.309	-0.041	0.000	-0.334	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1E	30	-3.608	0.202	0.045	0.000	0.339	0.265	1	0.00	0.00	0.03
1F	30	-3.608	0.309	0.045	0.000	0.339	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-3.608	0.202	-0.041	0.000	-0.334	0.265	1	0.00	0.00	0.03
1H	30	-3.608	0.309	-0.041	0.000	-0.334	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-18.990	0.217	0.044	0.000	0.406	0.261	1	0.00	0.02	0.05
1J	30	-18.990	0.295	0.044	0.000	0.406	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1K	30	-18.990	0.217	-0.039	0.000	-0.401	0.261	1	0.00	0.02	0.05
1L	30	-18.990	0.295	-0.039	0.000	-0.401	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1M	30	-4.044	0.217	0.044	0.000	0.406	0.261	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-4.044	0.295	0.044	0.000	0.406	0.058	1	0.00	0.00	0.03
1O	30	-4.044	0.217	-0.039	0.000	-0.401	0.261	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-4.044	0.295	-0.039	0.000	-0.401	0.058	1	0.00	0.00	0.03
1Q	30	-33.995	0.158	0.072	0.000	0.207	0.455	1	0.00	0.04	0.06
1R	30	-33.995	0.354	0.072	0.000	0.207	-0.135	1	0.00	0.04	0.05
1S	30	-33.995	0.158	-0.067	0.000	-0.201	0.455	1	0.00	0.04	0.06
1T	30	-33.995	0.354	-0.067	0.000	-0.201	-0.135	1	0.00	0.04	0.05
1U	30	10.961	0.158	0.072	0.000	0.207	0.455	1	0.00	0.01	0.04
1V	30	10.961	0.354	0.072	0.000	0.207	-0.135	1	0.00	0.01	0.03
1W	30	10.961	0.158	-0.067	0.000	-0.201	0.455	1	0.00	0.01	0.03
1X	30	10.961	0.354	-0.067	0.000	-0.201	-0.135	1	0.00	0.01	0.03
2	30	-32.081	1.004	0.007	0.000	0.008	0.444	1	0.00	0.04	0.05
7	30	-28.081	0.848	0.006	0.000	0.007	0.390	1	0.00	0.03	0.04
8	30	-34.258	1.093	0.007	0.000	0.008	0.479	1	0.00	0.04	0.05
1A	40	-19.415	0.178	0.045	0.000	0.338	0.291	1	0.00	0.02	0.05
1B	40	-19.415	0.285	0.045	0.000	0.338	0.077	1	0.00	0.02	0.04
1C	40	-19.415	0.178	-0.041	0.000	-0.333	0.291	1	0.00	0.02	0.05
1D	40	-19.415	0.285	-0.041	0.000	-0.333	0.077	1	0.00	0.02	0.04
1E	40	-3.597	0.178	0.045	0.000	0.338	0.291	1	0.00	0.00	0.03
1F	40	-3.597	0.285	0.045	0.000	0.338	0.077	1	0.00	0.00	0.02
1G	40	-3.597	0.178	-0.041	0.000	-0.333	0.291	1	0.00	0.00	0.03
1H	40	-3.597	0.285	-0.041	0.000	-0.333	0.077	1	0.00	0.00	0.02
1I	40	-18.979	0.192	0.044	0.000	0.405	0.288	1	0.00	0.02	0.05
1J	40	-18.979	0.271	0.044	0.000	0.405	0.080	1	0.00	0.02	0.04
1K	40	-18.979	0.192	-0.039	0.000	-0.400	0.288	1	0.00	0.02	0.05
1L	40	-18.979	0.271	-0.039	0.000	-0.400	0.080	1	0.00	0.02	0.04
1M	40	-4.033	0.192	0.044	0.000	0.405	0.288	1	0.00	0.00	0.03
1N	40	-4.033	0.271	0.044	0.000	0.405	0.080	1	0.00	0.00	0.03

1O	40	-4.033	0.192	-0.039	0.000	-0.400	0.288	1	0.00	0.00	0.03
1P	40	-4.033	0.271	-0.039	0.000	-0.400	0.080	1	0.00	0.00	0.03
1Q	40	-33.984	0.134	0.072	0.000	0.203	0.488	1	0.00	0.04	0.06
1R	40	-33.984	0.330	0.072	0.000	0.203	-0.120	1	0.00	0.04	0.05
1S	40	-33.984	0.134	-0.067	0.000	-0.198	0.488	1	0.00	0.04	0.06
1T	40	-33.984	0.330	-0.067	0.000	-0.198	-0.120	1	0.00	0.04	0.05
1U	40	10.972	0.134	0.072	0.000	0.203	0.488	1	0.00	0.01	0.04
1V	40	10.972	0.330	0.072	0.000	0.203	-0.120	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	10.972	0.134	-0.067	0.000	-0.198	0.488	1	0.00	0.01	0.04
1X	40	10.972	0.330	-0.067	0.000	-0.198	-0.120	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-32.068	0.973	0.007	0.000	0.007	0.543	1	0.00	0.04	0.05
7	40	-28.068	0.817	0.006	0.000	0.006	0.474	1	0.00	0.03	0.04
8	40	-34.244	1.062	0.007	0.000	0.007	0.586	1	0.00	0.04	0.05
1A	50	-19.404	0.154	0.045	0.000	0.337	0.315	1	0.00	0.02	0.05
1B	50	-19.404	0.261	0.045	0.000	0.337	0.097	1	0.00	0.02	0.04
1C	50	-19.404	0.154	-0.041	0.000	-0.333	0.315	1	0.00	0.02	0.05
1D	50	-19.404	0.261	-0.041	0.000	-0.333	0.097	1	0.00	0.02	0.04
1E	50	-3.586	0.154	0.045	0.000	0.337	0.315	1	0.00	0.00	0.03
1F	50	-3.586	0.261	0.045	0.000	0.337	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1G	50	-3.586	0.154	-0.041	0.000	-0.333	0.315	1	0.00	0.00	0.03
1H	50	-3.586	0.261	-0.041	0.000	-0.333	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1I	50	-18.968	0.168	0.044	0.000	0.404	0.313	1	0.00	0.02	0.05
1J	50	-18.968	0.246	0.044	0.000	0.404	0.100	1	0.00	0.02	0.05
1K	50	-18.968	0.168	-0.039	0.000	-0.400	0.313	1	0.00	0.02	0.05
1L	50	-18.968	0.246	-0.039	0.000	-0.400	0.100	1	0.00	0.02	0.05
1M	50	-4.022	0.168	0.044	0.000	0.404	0.313	1	0.00	0.00	0.03
1N	50	-4.022	0.246	0.044	0.000	0.404	0.100	1	0.00	0.00	0.03
1O	50	-4.022	0.168	-0.039	0.000	-0.400	0.313	1	0.00	0.00	0.03
1P	50	-4.022	0.246	-0.039	0.000	-0.400	0.100	1	0.00	0.00	0.03
1Q	50	-33.973	0.109	0.072	0.000	0.199	0.518	1	0.00	0.04	0.06
1R	50	-33.973	0.305	0.072	0.000	0.199	-0.106	1	0.00	0.04	0.05
1S	50	-33.973	0.109	-0.067	0.000	-0.195	0.518	1	0.00	0.04	0.06
1T	50	-33.973	0.305	-0.067	0.000	-0.195	-0.106	1	0.00	0.04	0.05
1U	50	10.983	0.109	0.072	0.000	0.199	0.518	1	0.00	0.01	0.04
1V	50	10.983	0.305	0.072	0.000	0.199	-0.106	1	0.00	0.01	0.03
1W	50	10.983	0.109	-0.067	0.000	-0.195	0.518	1	0.00	0.01	0.04
1X	50	10.983	0.305	-0.067	0.000	-0.195	-0.106	1	0.00	0.01	0.03
2	50	-32.055	0.941	0.007	0.000	0.007	0.639	1	0.00	0.04	0.05
7	50	-28.055	0.786	0.006	0.000	0.006	0.554	1	0.00	0.03	0.05
8	50	-34.230	1.031	0.007	0.000	0.007	0.691	1	0.00	0.04	0.06
1A	60	-19.393	0.130	0.045	0.000	0.336	0.336	1	0.00	0.02	0.05
1B	60	-19.393	0.237	0.045	0.000	0.336	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1C	60	-19.393	0.130	-0.041	0.000	-0.332	0.336	1	0.00	0.02	0.05
1D	60	-19.393	0.237	-0.041	0.000	-0.332	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1E	60	-3.575	0.130	0.045	0.000	0.336	0.336	1	0.00	0.00	0.03
1F	60	-3.575	0.237	0.045	0.000	0.336	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1G	60	-3.575	0.130	-0.041	0.000	-0.332	0.336	1	0.00	0.00	0.03
1H	60	-3.575	0.237	-0.041	0.000	-0.332	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1I	60	-18.957	0.144	0.044	0.000	0.403	0.335	1	0.00	0.02	0.05
1J	60	-18.957	0.222	0.044	0.000	0.403	0.117	1	0.00	0.02	0.05
1K	60	-18.957	0.144	-0.039	0.000	-0.399	0.335	1	0.00	0.02	0.05
1L	60	-18.957	0.222	-0.039	0.000	-0.399	0.117	1	0.00	0.02	0.05
1M	60	-4.011	0.144	0.044	0.000	0.403	0.335	1	0.00	0.00	0.03
1N	60	-4.011	0.222	0.044	0.000	0.403	0.117	1	0.00	0.00	0.03
1O	60	-4.011	0.144	-0.039	0.000	-0.399	0.335	1	0.00	0.00	0.03
1P	60	-4.011	0.222	-0.039	0.000	-0.399	0.117	1	0.00	0.00	0.03
1Q	60	-33.962	0.085	0.072	0.000	0.195	0.547	1	0.00	0.04	0.06
1R	60	-33.962	0.281	0.072	0.000	0.195	-0.095	1	0.00	0.04	0.05
1S	60	-33.962	0.085	-0.067	0.000	-0.191	0.547	1	0.00	0.04	0.06
1T	60	-33.962	0.281	-0.067	0.000	-0.191	-0.095	1	0.00	0.04	0.05
1U	60	10.994	0.085	0.072	0.000	0.195	0.547	1	0.00	0.01	0.04
1V	60	10.994	0.281	0.072	0.000	0.195	-0.095	1	0.00	0.01	0.03
1W	60	10.994	0.085	-0.067	0.000	-0.191	0.547	1	0.00	0.01	0.04
1X	60	10.994	0.281	-0.067	0.000	-0.191	-0.095	1	0.00	0.01	0.03
2	60	-32.042	0.910	0.007	0.000	0.006	0.731	1	0.00	0.04	0.06
7	60	-28.042	0.754	0.006	0.000	0.005	0.631	1	0.00	0.03	0.05
8	60	-34.216	0.999	0.007	0.000	0.006	0.792	1	0.00	0.04	0.06
1A	70	-19.382	0.106	0.045	0.000	0.335	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1B	70	-19.382	0.213	0.045	0.000	0.335	0.130	1	0.00	0.02	0.04
1C	70	-19.382	0.106	-0.041	0.000	-0.332	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1D	70	-19.382	0.213	-0.041	0.000	-0.332	0.130	1	0.00	0.02	0.04
1E	70	-3.564	0.106	0.045	0.000	0.335	0.355	1	0.00	0.00	0.03
1F	70	-3.564	0.213	0.045	0.000	0.335	0.130	1	0.00	0.00	0.03
1G	70	-3.564	0.106	-0.041	0.000	-0.332	0.355	1	0.00	0.00	0.03
1H	70	-3.564	0.213	-0.041	0.000	-0.332	0.130	1	0.00	0.00	0.03
1I	70	-18.946	0.120	0.044	0.000	0.402	0.354	1	0.00	0.02	0.05
1J	70	-18.946	0.198	0.044	0.000	0.402	0.131	1	0.00	0.02	0.05
1K	70	-18.946	0.120	-0.039	0.000	-0.398	0.354	1	0.00	0.02	0.05
1L	70	-18.946	0.198	-0.039	0.000	-0.398	0.131	1	0.00	0.02	0.05
1M	70	-4.000	0.120	0.044	0.000	0.402	0.354	1	0.00	0.00	0.04
1N	70	-4.000	0.198	0.044	0.000	0.402	0.131	1	0.00	0.00	0.03
1O	70	-4.000	0.120	-0.039	0.000	-0.398	0.354	1	0.00	0.00	0.04
1P	70	-4.000	0.198	-0.039	0.000	-0.398	0.131	1	0.00	0.00	0.03
1Q	70	-33.951	0.061	0.072	0.000	0.191	0.572	1	0.00	0.04	0.06
1R	70	-33.951	0.257	0.072	0.000	0.191	-0.087	1	0.00	0.04	0.05
1S	70	-33.951	0.061	-0.067	0.000	-0.188	0.572	1	0.00	0.04	0.06
1T	70	-33.951	0.257	-0.067	0.000	-0.188	-0.087	1	0.00	0.04	0.05
1U	70	11.005	0.061	0.072	0.000	0.191	0.572	1	0.00	0.01	0.04
1V	70	11.005	0.257	0.072	0.000	0.191	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
1W	70	11.005	0.061	-0.067	0.000	-0.188	0.572	1	0.00	0.01	0.04
1X	70	11.005	0.257	-0.067	0.000	-0.188	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
2	70	-32.029	0.879	0.007	0.000	0.005	0.821	1	0.00	0.04	0.06
7	70	-28.029	0.723	0.006	0.000	0.004	0.705	1	0.00	0.03	0.05
8	70	-34.202	0.968	0.007	0.000	0.005	0.891	1	0.00	0.04	0.06

1A	80	-19.371	0.082	0.045	0.000	0.335	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1B	80	-19.371	0.189	0.045	0.000	0.335	0.143	1	0.00	0.02	0.04
1C	80	-19.371	0.082	-0.041	0.000	-0.331	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1D	80	-19.371	0.189	-0.041	0.000	-0.331	0.143	1	0.00	0.02	0.04
1E	80	-3.553	0.082	0.045	0.000	0.335	0.372	1	0.00	0.00	0.03
1F	80	-3.553	0.189	0.045	0.000	0.335	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1G	80	-3.553	0.082	-0.041	0.000	-0.331	0.372	1	0.00	0.00	0.03
1H	80	-3.553	0.189	-0.041	0.000	-0.331	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1I	80	-18.935	0.096	0.044	0.000	0.401	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1J	80	-18.935	0.174	0.044	0.000	0.401	0.143	1	0.00	0.02	0.05
1K	80	-18.935	0.096	-0.039	0.000	-0.398	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1L	80	-18.935	0.174	-0.039	0.000	-0.398	0.143	1	0.00	0.02	0.05
1M	80	-3.989	0.096	0.044	0.000	0.401	0.372	1	0.00	0.00	0.04
1N	80	-3.989	0.174	0.044	0.000	0.401	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1O	80	-3.989	0.096	-0.039	0.000	-0.398	0.372	1	0.00	0.00	0.04
1P	80	-3.989	0.174	-0.039	0.000	-0.398	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1Q	80	-33.940	0.037	0.072	0.000	0.187	0.596	1	0.00	0.04	0.06
1R	80	-33.940	0.233	0.072	0.000	0.187	-0.081	1	0.00	0.04	0.05
1S	80	-33.940	0.037	-0.067	0.000	-0.184	0.596	1	0.00	0.04	0.06
1T	80	-33.940	0.233	-0.067	0.000	-0.184	-0.081	1	0.00	0.04	0.05
1U	80	11.016	0.037	0.072	0.000	0.187	0.596	1	0.00	0.01	0.04
1V	80	11.016	0.233	0.072	0.000	0.187	-0.081	1	0.00	0.01	0.02
1W	80	11.016	0.037	-0.067	0.000	-0.184	0.596	1	0.00	0.01	0.04
1X	80	11.016	0.233	-0.067	0.000	-0.184	-0.081	1	0.00	0.01	0.02
2	80	-32.016	0.848	0.007	0.000	0.005	0.907	1	0.00	0.04	0.06
7	80	-28.016	0.692	0.006	0.000	0.004	0.775	1	0.00	0.03	0.05
8	80	-34.188	0.937	0.007	0.000	0.005	0.986	1	0.00	0.04	0.06

1A	90	-19.360	0.058	0.045	0.000	0.334	0.386	1	0.00	0.02	0.05
1B	90	-19.360	0.164	0.045	0.000	0.334	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1C	90	-19.360	0.058	-0.041	0.000	-0.331	0.386	1	0.00	0.02	0.05
1D	90	-19.360	0.164	-0.041	0.000	-0.331	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1E	90	-3.542	0.058	0.045	0.000	0.334	0.386	1	0.00	0.00	0.03
1F	90	-3.542	0.164	0.045	0.000	0.334	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1G	90	-3.542	0.058	-0.041	0.000	-0.331	0.386	1	0.00	0.00	0.03
1H	90	-3.542	0.164	-0.041	0.000	-0.331	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1I	90	-18.924	0.072	0.044	0.000	0.400	0.387	1	0.00	0.02	0.05
1J	90	-18.924	0.150	0.044	0.000	0.400	0.153	1	0.00	0.02	0.05
1K	90	-18.924	0.072	-0.039	0.000	-0.397	0.387	1	0.00	0.02	0.05
1L	90	-18.924	0.150	-0.039	0.000	-0.397	0.153	1	0.00	0.02	0.05
1M	90	-3.978	0.072	0.044	0.000	0.400	0.387	1	0.00	0.00	0.04
1N	90	-3.978	0.150	0.044	0.000	0.400	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1O	90	-3.978	0.072	-0.039	0.000	-0.397	0.387	1	0.00	0.00	0.04
1P	90	-3.978	0.150	-0.039	0.000	-0.397	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1Q	90	-33.929	0.013	0.072	0.000	0.184	0.617	1	0.00	0.04	0.06
1R	90	-33.929	0.209	0.072	0.000	0.184	-0.077	1	0.00	0.04	0.05
1S	90	-33.929	0.013	-0.067	0.000	-0.181	0.617	1	0.00	0.04	0.06
1T	90	-33.929	0.209	-0.067	0.000	-0.181	-0.077	1	0.00	0.04	0.05
1U	90	11.027	0.013	0.072	0.000	0.184	0.617	1	0.00	0.01	0.04
1V	90	11.027	0.209	0.072	0.000	0.184	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1W	90	11.027	0.013	-0.067	0.000	-0.181	0.617	1	0.00	0.01	0.04
1X	90	11.027	0.209	-0.067	0.000	-0.181	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
2	90	-32.003	0.816	0.007	0.000	0.004	0.990	1	0.00	0.04	0.06
7	90	-28.003	0.660	0.006	0.000	0.003	0.843	1	0.00	0.03	0.05
8	90	-34.174	0.906	0.007	0.000	0.004	1.078	1	0.00	0.04	0.07

1A	100	-19.349	0.034	0.045	0.000	0.333	0.398	1	0.00	0.02	0.05
1B	100	-19.349	0.140	0.045	0.000	0.333	0.162	1	0.00	0.02	0.04
1C	100	-19.349	0.034	-0.041	0.000	-0.330	0.398	1	0.00	0.02	0.05
1D	100	-19.349	0.140	-0.041	0.000	-0.330	0.162	1	0.00	0.02	0.04
1E	100	-3.531	0.034	0.045	0.000	0.333	0.398	1	0.00	0.00	0.03
1F	100	-3.531	0.140	0.045	0.000	0.333	0.162	1	0.00	0.00	0.03
1G	100	-3.531	0.034	-0.041	0.000	-0.330	0.398	1	0.00	0.00	0.03
1H	100	-3.531	0.140	-0.041	0.000	-0.330	0.162	1	0.00	0.00	0.03
1I	100	-18.913	0.048	0.044	0.000	0.398	0.399	1	0.00	0.02	0.05
1J	100	-18.913	0.126	0.044	0.000	0.398	0.160	1	0.00	0.02	0.05
1K	100	-18.913	0.048	-0.039	0.000	-0.396	0.399	1	0.00	0.02	0.05
1L	100	-18.913	0.126	-0.039	0.000	-0.396	0.160	1	0.00	0.02	0.05
1M	100	-3.967	0.048	0.044	0.000	0.398	0.399	1	0.00	0.00	0.04
1N	100	-3.967	0.126	0.044	0.000	0.398	0.160	1	0.00	0.00	0.03
1O	100	-3.967	0.048	-0.039	0.000	-0.396	0.399	1	0.00	0.00	0.04
1P	100	-3.967	0.126	-0.039	0.000	-0.396	0.160	1	0.00	0.00	0.03
1Q	100	-33.918	-0.011	0.072	0.000	0.180	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1R	100	-33.918	0.185	0.072	0.000	0.180	-0.076	1	0.00	0.04	0.05
1S	100	-33.918	-0.011	-0.067	0.000	-0.178	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1T	100	-33.918	0.185	-0.067	0.000	-0.178	-0.076	1	0.00	0.04	0.05
1U	100	11.038	-0.011	0.072	0.000	0.180	0.635	1	0.00	0.01	0.04
1V	100	11.038	0.185	0.072	0.000	0.180	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
1W	100	11.038	-0.011	-0.067	0.000	-0.178	0.635	1	0.00	0.01	0.04
1X	100	11.038	0.185	-0.067	0.000	-0.178	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
2	100	-31.990	0.785	0.007	0.000	0.003	1.070	1	0.00	0.04	0.06
7	100	-27.990	0.629	0.006	0.000	0.003	0.907	1	0.00	0.03	0.06
8	100	-34.160	0.874	0.007	0.000	0.003	1.167	1	0.00	0.04	0.07

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-19.459	0.342	0.398	1	0.7721	1.0077	1.0039	--	--	0.03	--	0.06 Snell.	'zx'=' 38
1B	-19.459	0.342	0.162	1	0.7721	1.0077	0.9989	--	--	0.03	--	0.05 Snell.	'zx'=' 38
1C	-19.459	-0.335	0.398	1	0.7721	1.0080	1.0039	--	--	0.03	--	0.06 Snell.	'zx'=' 38
1D	-19.459	-0.335	0.162	1	0.7721	1.0080	0.9989	--	--	0.03	--	0.05 Snell.	'zx'=' 38

1E	-3.641	0.342	0.398	1	0.7721	1.0014	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx' =	38
1F	-3.641	0.342	0.162	1	0.7721	1.0014	0.9998	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx' =	38
1G	-3.641	-0.335	0.398	1	0.7721	1.0015	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx' =	38
1H	-3.641	-0.335	0.162	1	0.7721	1.0015	0.9998	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx' =	38
1I	-19.023	0.410	0.399	1	0.7721	1.0075	1.0037	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx' =	38
1J	-19.023	0.410	0.160	1	0.7721	1.0075	0.9993	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx' =	38
1K	-19.023	-0.403	0.399	1	0.7721	1.0077	1.0037	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx' =	38
1L	-19.023	-0.403	0.160	1	0.7721	1.0077	0.9993	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx' =	38
1M	-4.077	0.410	0.399	1	0.7721	1.0016	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx' =	38
1N	-4.077	0.410	0.160	1	0.7721	1.0016	0.9999	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx' =	38
1O	-4.077	-0.403	0.399	1	0.7721	1.0017	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx' =	38
1P	-4.077	-0.403	0.160	1	0.7721	1.0017	0.9999	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx' =	38
1Q	-34.028	0.218	0.635	1	0.7721	1.0073	1.0086	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx' =	38
1R	-34.028	0.218	-0.197	1	0.7721	1.0073	1.0067	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx' =	38
1S	-34.028	-0.211	0.635	1	0.7721	1.0079	1.0086	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx' =	38
1T	-34.028	-0.211	-0.197	1	0.7721	1.0079	1.0067	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx' =	38
2	-32.120	0.010	1.070	1	0.7721	0.9873	1.0006	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx' =	38
7	-28.120	0.009	0.907	1	0.7721	0.9889	1.0008	--	--	0.04	--	0.07	Snell.	'zx' =	38
8	-34.300	0.010	1.167	1	0.7721	0.9865	1.0005	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx' =	38

ASTA NUM. 70
NI 4658
NF 4622
Lungh. 69.8 cm
SEZ. 6
Pd UNP 120
Dist.= 0.010 m
ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO				
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----			-----	-----			
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-18.879	-0.836	0.171	0.000	0.333	0.398	1	0.00	0.02	0.05	
1B	0	-18.879	-0.297	0.171	0.000	0.333	0.162	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-18.879	-0.836	-0.167	0.000	-0.330	0.398	1	0.00	0.02	0.05	
1D	0	-18.879	-0.297	-0.167	0.000	-0.330	0.162	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.441	-0.836	0.171	0.000	0.333	0.398	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	-3.441	-0.297	0.171	0.000	0.333	0.162	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-3.441	-0.836	-0.167	0.000	-0.330	0.398	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	-3.441	-0.297	-0.167	0.000	-0.330	0.162	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-18.464	-0.813	0.205	0.000	0.398	0.399	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-18.464	-0.320	0.205	0.000	0.398	0.160	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-18.464	-0.813	-0.200	0.000	-0.396	0.399	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-18.464	-0.320	-0.200	0.000	-0.396	0.160	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-3.856	-0.813	0.205	0.000	0.398	0.399	1	0.00	0.00	0.04	
1N	0	-3.856	-0.320	0.205	0.000	0.398	0.160	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-3.856	-0.813	-0.200	0.000	-0.396	0.399	1	0.00	0.00	0.04	
1P	0	-3.856	-0.320	-0.200	0.000	-0.396	0.160	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-33.400	-1.258	0.135	0.000	0.180	0.635	1	0.00	0.04	0.06	
1R	0	-33.400	0.125	0.135	0.000	0.180	-0.076	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-33.400	-1.258	-0.130	0.000	-0.178	0.635	1	0.00	0.04	0.06	
1T	0	-33.400	0.125	-0.130	0.000	-0.178	-0.076	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	11.080	-1.258	0.135	0.000	0.180	0.635	1	0.00	0.01	0.04	
1V	0	11.080	0.125	0.135	0.000	0.180	-0.076	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	11.080	-1.258	-0.130	0.000	-0.178	0.635	1	0.00	0.01	0.04	
1X	0	11.080	0.125	-0.130	0.000	-0.178	-0.076	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-30.620	-2.431	0.007	0.000	0.003	1.070	1	0.01	0.03	0.06	
7	0	-26.850	-2.040	0.006	0.000	0.003	0.907	1	0.01	0.03	0.05	
8	0	-32.650	-2.664	0.007	0.000	0.003	1.167	1	0.01	0.04	0.07	
1A	7	-18.872	-0.853	0.171	0.000	0.323	0.337	1	0.00	0.02	0.05	
1B	7	-18.872	-0.313	0.171	0.000	0.323	0.142	1	0.00	0.02	0.04	
1C	7	-18.872	-0.853	-0.167	0.000	-0.321	0.337	1	0.00	0.02	0.05	
1D	7	-18.872	-0.313	-0.167	0.000	-0.321	0.142	1	0.00	0.02	0.04	
1E	7	-3.434	-0.853	0.171	0.000	0.323	0.337	1	0.00	0.00	0.03	
1F	7	-3.434	-0.313	0.171	0.000	0.323	0.142	1	0.00	0.00	0.02	
1G	7	-3.434	-0.853	-0.167	0.000	-0.321	0.337	1	0.00	0.00	0.03	
1H	7	-3.434	-0.313	-0.167	0.000	-0.321	0.142	1	0.00	0.00	0.02	
1I	7	-18.457	-0.830	0.205	0.000	0.387	0.339	1	0.00	0.02	0.05	
1J	7	-18.457	-0.337	0.205	0.000	0.387	0.140	1	0.00	0.02	0.04	
1K	7	-18.457	-0.830	-0.200	0.000	-0.385	0.339	1	0.00	0.02	0.05	
1L	7	-18.457	-0.337	-0.200	0.000	-0.385	0.140	1	0.00	0.02	0.04	
1M	7	-3.849	-0.830	0.205	0.000	0.387	0.339	1	0.00	0.00	0.03	
1N	7	-3.849	-0.337	0.205	0.000	0.387	0.140	1	0.00	0.00	0.03	
1O	7	-3.849	-0.830	-0.200	0.000	-0.385	0.339	1	0.00	0.00	0.03	
1P	7	-3.849	-0.337	-0.200	0.000	-0.385	0.140	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	7	-33.393	-1.274	0.135	0.000	0.178	0.546	1	0.00	0.04	0.06	
1R	7	-33.393	0.108	0.135	0.000	0.178	-0.067	1	0.00	0.04	0.05	
1S	7	-33.393	-1.274	-0.130	0.000	-0.176	0.546	1	0.00	0.04	0.06	
1T	7	-33.393	0.108	-0.130	0.000	-0.176	-0.067	1	0.00	0.04	0.05	
1U	7	11.087	-1.274	0.135	0.000	0.178	0.546	1	0.00	0.01	0.04	
1V	7	11.087	0.108	0.135	0.000	0.178	-0.067	1	0.00	0.01	0.02	
1W	7	11.087	-1.274	-0.130	0.000	-0.176	0.546	1	0.00	0.01	0.04	
1X	7	11.087	0.108	-0.130	0.000	-0.176	-0.067	1	0.00	0.01	0.02	
2	7	-30.610	-2.453	0.007	0.000	0.003	0.900	1	0.01	0.03	0.06	
7	7	-26.840	-2.062	0.006	0.000	0.002	0.764	1	0.01	0.03	0.05	
8	7	-32.641	-2.686	0.007	0.000	0.003	0.980	1	0.01	0.04	0.06	
1A	14	-18.865	-0.870	0.171	0.000	0.314	0.275	1	0.00	0.02	0.05	
1B	14	-18.865	-0.330	0.171	0.000	0.314	0.122	1	0.00	0.02	0.04	
1C	14	-18.865	-0.870	-0.167	0.000	-0.312	0.275	1	0.00	0.02	0.05	
1D	14	-18.865	-0.330	-0.167	0.000	-0.312	0.122	1	0.00	0.02	0.04	
1E	14	-3.427	-0.870	0.171	0.000	0.314	0.275	1	0.00	0.00	0.03	
1F	14	-3.427	-0.330	0.171	0.000	0.314	0.122	1	0.00	0.00	0.02	
1G	14	-3.427	-0.870	-0.167	0.000	-0.312	0.275	1	0.00	0.00	0.03	
1H	14	-3.427	-0.330	-0.167	0.000	-0.312	0.122	1	0.00	0.00	0.02	
1I	14	-18.450	-0.846	0.205	0.000	0.375	0.278	1	0.00	0.02	0.05	
1J	14	-18.450	-0.354	0.205	0.000	0.375	0.118	1	0.00	0.02	0.04	
1K	14	-18.450	-0.846	-0.200	0.000	-0.373	0.278	1	0.00	0.02	0.05	

1L	14	-18.450	-0.354	-0.200	0.000	-0.373	0.118	1	0.00	0.02	0.04
1M	14	-3.842	-0.846	0.205	0.000	0.375	0.278	1	0.00	0.00	0.03
1N	14	-3.842	-0.354	0.205	0.000	0.375	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1O	14	-3.842	-0.846	-0.200	0.000	-0.373	0.278	1	0.00	0.00	0.03
1P	14	-3.842	-0.354	-0.200	0.000	-0.373	0.118	1	0.00	0.00	0.03
1Q	14	-33.386	-1.291	0.135	0.000	0.176	0.455	1	0.00	0.04	0.06
1R	14	-33.386	0.091	0.135	0.000	0.176	-0.059	1	0.00	0.04	0.05
1S	14	-33.386	-1.291	-0.130	0.000	-0.174	0.455	1	0.00	0.04	0.06
1T	14	-33.386	0.091	-0.130	0.000	-0.174	-0.059	1	0.00	0.04	0.05
1U	14	11.094	-1.291	0.135	0.000	0.176	0.455	1	0.00	0.01	0.03
1V	14	11.094	0.091	0.135	0.000	0.176	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
1W	14	11.094	-1.291	-0.130	0.000	-0.174	0.455	1	0.00	0.01	0.03
1X	14	11.094	0.091	-0.130	0.000	-0.174	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
2	14	-30.600	-2.475	0.007	0.000	0.002	0.728	1	0.01	0.03	0.05
7	14	-26.830	-2.084	0.006	0.000	0.002	0.620	1	0.01	0.03	0.05
8	14	-32.632	-2.708	0.007	0.000	0.002	0.792	1	0.01	0.04	0.06
1A	21	-18.858	-0.887	0.171	0.000	0.304	0.211	1	0.00	0.02	0.04
1B	21	-18.858	-0.347	0.171	0.000	0.304	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1C	21	-18.858	-0.887	-0.167	0.000	-0.303	0.211	1	0.00	0.02	0.04
1D	21	-18.858	-0.347	-0.167	0.000	-0.303	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1E	21	-3.420	-0.887	0.171	0.000	0.304	0.211	1	0.00	0.00	0.03
1F	21	-3.420	-0.347	0.171	0.000	0.304	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-3.420	-0.887	-0.167	0.000	-0.303	0.211	1	0.00	0.00	0.03
1H	21	-3.420	-0.347	-0.167	0.000	-0.303	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-18.443	-0.863	0.205	0.000	0.363	0.216	1	0.00	0.02	0.05
1J	21	-18.443	-0.371	0.205	0.000	0.363	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1K	21	-18.443	-0.863	-0.200	0.000	-0.362	0.216	1	0.00	0.02	0.05
1L	21	-18.443	-0.371	-0.200	0.000	-0.362	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1M	21	-3.835	-0.863	0.205	0.000	0.363	0.216	1	0.00	0.00	0.03
1N	21	-3.835	-0.371	0.205	0.000	0.363	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1O	21	-3.835	-0.863	-0.200	0.000	-0.362	0.216	1	0.00	0.00	0.03
1P	21	-3.835	-0.371	-0.200	0.000	-0.362	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1Q	21	-33.379	-1.308	0.135	0.000	0.174	0.364	1	0.01	0.04	0.06
1R	21	-33.379	0.074	0.135	0.000	0.174	-0.052	1	0.00	0.04	0.05
1S	21	-33.379	-1.308	-0.130	0.000	-0.172	0.364	1	0.01	0.04	0.06
1T	21	-33.379	0.074	-0.130	0.000	-0.172	-0.052	1	0.00	0.04	0.05
1U	21	11.101	-1.308	0.135	0.000	0.174	0.364	1	0.01	0.01	0.03
1V	21	11.101	0.074	0.135	0.000	0.174	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1W	21	11.101	-1.308	-0.130	0.000	-0.172	0.364	1	0.01	0.01	0.03
1X	21	11.101	0.074	-0.130	0.000	-0.172	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
2	21	-30.590	-2.496	0.007	0.000	0.002	0.555	1	0.01	0.03	0.05
7	21	-26.820	-2.106	0.006	0.000	0.001	0.474	1	0.01	0.03	0.04
8	21	-32.623	-2.729	0.007	0.000	0.002	0.603	1	0.01	0.04	0.05
1A	28	-18.851	-0.904	0.171	0.000	0.295	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1B	28	-18.851	-0.364	0.171	0.000	0.295	0.078	1	0.00	0.02	0.04
1C	28	-18.851	-0.904	-0.167	0.000	-0.294	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1D	28	-18.851	-0.364	-0.167	0.000	-0.294	0.078	1	0.00	0.02	0.04
1E	28	-3.413	-0.904	0.171	0.000	0.295	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1F	28	-3.413	-0.364	0.171	0.000	0.295	0.078	1	0.00	0.00	0.02
1G	28	-3.413	-0.904	-0.167	0.000	-0.294	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1H	28	-3.413	-0.364	-0.167	0.000	-0.294	0.078	1	0.00	0.00	0.02
1I	28	-18.436	-0.880	0.205	0.000	0.351	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1J	28	-18.436	-0.387	0.205	0.000	0.351	0.071	1	0.00	0.02	0.04
1K	28	-18.436	-0.880	-0.200	0.000	-0.351	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1L	28	-18.436	-0.387	-0.200	0.000	-0.351	0.071	1	0.00	0.02	0.04
1M	28	-3.828	-0.880	0.205	0.000	0.351	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1N	28	-3.828	-0.387	0.205	0.000	0.351	0.071	1	0.00	0.00	0.02
1O	28	-3.828	-0.880	-0.200	0.000	-0.351	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1P	28	-3.828	-0.387	-0.200	0.000	-0.351	0.071	1	0.00	0.00	0.02
1Q	28	-33.372	-1.325	0.135	0.000	0.172	0.271	1	0.01	0.04	0.05
1R	28	-33.372	0.057	0.135	0.000	0.172	-0.046	1	0.00	0.04	0.05
1S	28	-33.372	-1.325	-0.130	0.000	-0.171	0.271	1	0.01	0.04	0.05
1T	28	-33.372	0.057	-0.130	0.000	-0.171	-0.046	1	0.00	0.04	0.05
1U	28	11.108	-1.325	0.135	0.000	0.172	0.271	1	0.01	0.01	0.03
1V	28	11.108	0.057	0.135	0.000	0.172	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1W	28	11.108	-1.325	-0.130	0.000	-0.171	0.271	1	0.01	0.01	0.03
1X	28	11.108	0.057	-0.130	0.000	-0.171	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
2	28	-30.580	-2.518	0.007	0.000	0.001	0.380	1	0.01	0.03	0.04
7	28	-26.810	-2.128	0.006	0.000	0.001	0.326	1	0.01	0.03	0.04
8	28	-32.614	-2.751	0.007	0.000	0.001	0.412	1	0.01	0.04	0.05
1A	35	-18.844	-0.920	0.171	0.000	0.286	0.081	1	0.00	0.02	0.04
1B	35	-18.844	-0.381	0.171	0.000	0.286	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1C	35	-18.844	-0.920	-0.167	0.000	-0.285	0.081	1	0.00	0.02	0.04
1D	35	-18.844	-0.381	-0.167	0.000	-0.285	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1E	35	-3.406	-0.920	0.171	0.000	0.286	0.081	1	0.00	0.00	0.02
1F	35	-3.406	-0.381	0.171	0.000	0.286	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1G	35	-3.406	-0.920	-0.167	0.000	-0.285	0.081	1	0.00	0.00	0.02
1H	35	-3.406	-0.381	-0.167	0.000	-0.285	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1I	35	-18.429	-0.897	0.205	0.000	0.340	0.089	1	0.00	0.02	0.04
1J	35	-18.429	-0.404	0.205	0.000	0.340	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1K	35	-18.429	-0.897	-0.200	0.000	-0.339	0.089	1	0.00	0.02	0.04
1L	35	-18.429	-0.404	-0.200	0.000	-0.339	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1M	35	-3.821	-0.897	0.205	0.000	0.340	0.089	1	0.00	0.00	0.02
1N	35	-3.821	-0.404	0.205	0.000	0.340	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1O	35	-3.821	-0.897	-0.200	0.000	-0.339	0.089	1	0.00	0.00	0.02
1P	35	-3.821	-0.404	-0.200	0.000	-0.339	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1Q	35	-33.365	-1.342	0.135	0.000	0.169	0.177	1	0.01	0.04	0.05
1R	35	-33.365	0.041	0.135	0.000	0.169	-0.042	1	0.00	0.04	0.05
1S	35	-33.365	-1.342	-0.130	0.000	-0.169	0.177	1	0.01	0.04	0.05
1T	35	-33.365	0.041	-0.130	0.000	-0.169	-0.042	1	0.00	0.04	0.05
1U	35	11.115	-1.342	0.135	0.000	0.169	0.177	1	0.01	0.01	0.03
1V	35	11.115	0.041	0.135	0.000	0.169	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1W	35	11.115	-1.342	-0.130	0.000	-0.169	0.177	1	0.01	0.01	0.03
1X	35	11.115	0.041	-0.130	0.000	-0.169	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
2	35	-30.570	-2.540	0.007	0.000	0.001	0.203	1	0.01	0.03	0.04

7	35	-26.800	-2.150	0.006	0.000	0.001	0.177	1	0.01	0.03	0.03
8	35	-32.605	-2.773	0.007	0.000	0.001	0.219	1	0.01	0.04	0.04
1A	42	-18.837	-0.937	0.171	0.000	0.276	0.014	1	0.00	0.02	0.04
1B	42	-18.837	-0.397	0.171	0.000	0.276	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1C	42	-18.837	-0.937	-0.167	0.000	-0.276	0.014	1	0.00	0.02	0.04
1D	42	-18.837	-0.397	-0.167	0.000	-0.276	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1E	42	-3.399	-0.937	0.171	0.000	0.276	0.014	1	0.00	0.00	0.02
1F	42	-3.399	-0.397	0.171	0.000	0.276	0.029	1	0.00	0.00	0.02
1G	42	-3.399	-0.937	-0.167	0.000	-0.276	0.014	1	0.00	0.00	0.02
1H	42	-3.399	-0.397	-0.167	0.000	-0.276	0.029	1	0.00	0.00	0.02
1I	42	-18.422	-0.914	0.205	0.000	0.328	0.023	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-18.422	-0.421	0.205	0.000	0.328	0.020	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-18.422	-0.914	-0.200	0.000	-0.328	0.023	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-18.422	-0.421	-0.200	0.000	-0.328	0.020	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-3.814	-0.914	0.205	0.000	0.328	0.023	1	0.00	0.00	0.02
1N	42	-3.814	-0.421	0.205	0.000	0.328	0.020	1	0.00	0.00	0.02
1O	42	-3.814	-0.914	-0.200	0.000	-0.328	0.023	1	0.00	0.00	0.02
1P	42	-3.814	-0.421	-0.200	0.000	-0.328	0.020	1	0.00	0.00	0.02
1Q	42	-33.358	-1.358	0.135	0.000	0.167	0.082	1	0.01	0.04	0.05
1R	42	-33.358	0.024	0.135	0.000	0.167	-0.039	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-33.358	-1.358	-0.130	0.000	-0.167	0.082	1	0.01	0.04	0.05
1T	42	-33.358	0.024	-0.130	0.000	-0.167	-0.039	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	11.122	-1.358	0.135	0.000	0.167	0.082	1	0.01	0.01	0.02
1V	42	11.122	0.024	0.135	0.000	0.167	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1W	42	11.122	-1.358	-0.130	0.000	-0.167	0.082	1	0.01	0.01	0.02
1X	42	11.122	0.024	-0.130	0.000	-0.167	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
2	42	-30.560	-2.562	0.007	0.000	0.000	0.025	1	0.01	0.03	0.03
7	42	-26.790	-2.171	0.006	0.000	0.000	0.026	1	0.01	0.03	0.03
8	42	-32.596	-2.795	0.007	0.000	0.000	0.025	1	0.01	0.04	0.04
1A	49	-18.830	-0.954	0.171	0.000	0.267	-0.054	1	0.00	0.02	0.04
1B	49	-18.830	-0.414	0.171	0.000	0.267	0.003	1	0.00	0.02	0.04
1C	49	-18.830	-0.954	-0.167	0.000	-0.267	-0.054	1	0.00	0.02	0.04
1D	49	-18.830	-0.414	-0.167	0.000	-0.267	0.003	1	0.00	0.02	0.04
1E	49	-3.392	-0.954	0.171	0.000	0.267	-0.054	1	0.00	0.00	0.02
1F	49	-3.392	-0.414	0.171	0.000	0.267	0.003	1	0.00	0.00	0.02
1G	49	-3.392	-0.954	-0.167	0.000	-0.267	-0.054	1	0.00	0.00	0.02
1H	49	-3.392	-0.414	-0.167	0.000	-0.267	0.003	1	0.00	0.00	0.02
1I	49	-18.415	-0.930	0.205	0.000	0.316	-0.044	1	0.00	0.02	0.04
1J	49	-18.415	-0.438	0.205	0.000	0.316	-0.008	1	0.00	0.02	0.04
1K	49	-18.415	-0.930	-0.200	0.000	-0.316	-0.044	1	0.00	0.02	0.04
1L	49	-18.415	-0.438	-0.200	0.000	-0.316	-0.008	1	0.00	0.02	0.04
1M	49	-3.807	-0.930	0.205	0.000	0.316	-0.044	1	0.00	0.00	0.02
1N	49	-3.807	-0.438	0.205	0.000	0.316	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1O	49	-3.807	-0.930	-0.200	0.000	-0.316	-0.044	1	0.00	0.00	0.02
1P	49	-3.807	-0.438	-0.200	0.000	-0.316	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1Q	49	-33.351	-1.375	0.135	0.000	0.165	-0.015	1	0.01	0.04	0.05
1R	49	-33.351	0.007	0.135	0.000	0.165	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1S	49	-33.351	-1.375	-0.130	0.000	-0.166	-0.015	1	0.01	0.04	0.05
1T	49	-33.351	0.007	-0.130	0.000	-0.166	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1U	49	11.129	-1.375	0.135	0.000	0.165	-0.015	1	0.01	0.01	0.02
1V	49	11.129	0.007	0.135	0.000	0.165	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1W	49	11.129	-1.375	-0.130	0.000	-0.166	-0.015	1	0.01	0.01	0.02
1X	49	11.129	0.007	-0.130	0.000	-0.166	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
2	49	-30.550	-2.584	0.007	0.000	-0.000	-0.154	1	0.01	0.03	0.04
7	49	-26.780	-2.193	0.006	0.000	-0.000	-0.126	1	0.01	0.03	0.03
8	49	-32.587	-2.817	0.007	0.000	-0.000	-0.171	1	0.01	0.04	0.04
1A	56	-18.823	-0.971	0.171	0.000	0.257	-0.123	1	0.00	0.02	0.04
1B	56	-18.823	-0.431	0.171	0.000	0.257	-0.025	1	0.00	0.02	0.04
1C	56	-18.823	-0.971	-0.167	0.000	-0.258	-0.123	1	0.00	0.02	0.04
1D	56	-18.823	-0.431	-0.167	0.000	-0.258	-0.025	1	0.00	0.02	0.04
1E	56	-3.385	-0.971	0.171	0.000	0.257	-0.123	1	0.00	0.00	0.02
1F	56	-3.385	-0.431	0.171	0.000	0.257	-0.025	1	0.00	0.00	0.02
1G	56	-3.385	-0.971	-0.167	0.000	-0.258	-0.123	1	0.00	0.00	0.02
1H	56	-3.385	-0.431	-0.167	0.000	-0.258	-0.025	1	0.00	0.00	0.02
1I	56	-18.408	-0.947	0.205	0.000	0.304	-0.112	1	0.00	0.02	0.04
1J	56	-18.408	-0.455	0.205	0.000	0.304	-0.036	1	0.00	0.02	0.04
1K	56	-18.408	-0.947	-0.200	0.000	-0.305	-0.112	1	0.00	0.02	0.04
1L	56	-18.408	-0.455	-0.200	0.000	-0.305	-0.036	1	0.00	0.02	0.04
1M	56	-3.800	-0.947	0.205	0.000	0.304	-0.112	1	0.00	0.00	0.02
1N	56	-3.800	-0.455	0.205	0.000	0.304	-0.036	1	0.00	0.00	0.02
1O	56	-3.800	-0.947	-0.200	0.000	-0.305	-0.112	1	0.00	0.00	0.02
1P	56	-3.800	-0.455	-0.200	0.000	-0.305	-0.036	1	0.00	0.00	0.02
1Q	56	-33.344	-1.392	0.135	0.000	0.163	-0.112	1	0.01	0.04	0.05
1R	56	-33.344	-0.010	0.135	0.000	0.163	-0.036	1	0.00	0.04	0.05
1S	56	-33.344	-1.392	-0.130	0.000	-0.164	-0.112	1	0.01	0.04	0.05
1T	56	-33.344	-0.010	-0.130	0.000	-0.164	-0.036	1	0.00	0.04	0.05
1U	56	11.136	-1.392	0.135	0.000	0.163	-0.112	1	0.01	0.01	0.02
1V	56	11.136	-0.010	0.135	0.000	0.163	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
1W	56	11.136	-1.392	-0.130	0.000	-0.164	-0.112	1	0.01	0.01	0.02
1X	56	11.136	-0.010	-0.130	0.000	-0.164	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
2	56	-30.540	-2.605	0.007	0.000	-0.001	-0.335	1	0.01	0.03	0.04
7	56	-26.770	-2.215	0.006	0.000	-0.001	-0.280	1	0.01	0.03	0.04
8	56	-32.578	-2.838	0.007	0.000	-0.001	-0.368	1	0.01	0.04	0.05
1A	63	-18.816	-0.988	0.171	0.000	0.248	-0.194	1	0.00	0.02	0.04
1B	63	-18.816	-0.448	0.171	0.000	0.248	-0.053	1	0.00	0.02	0.04
1C	63	-18.816	-0.988	-0.167	0.000	-0.249	-0.194	1	0.00	0.02	0.04
1D	63	-18.816	-0.448	-0.167	0.000	-0.249	-0.053	1	0.00	0.02	0.04
1E	63	-3.378	-0.988	0.171	0.000	0.248	-0.194	1	0.00	0.00	0.02
1F	63	-3.378	-0.448	0.171	0.000	0.248	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
1G	63	-3.378	-0.988	-0.167	0.000	-0.249	-0.194	1	0.00	0.00	0.02
1H	63	-3.378	-0.448	-0.167	0.000	-0.249	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
1I	63	-18.401	-0.964	0.205	0.000	0.293	-0.181	1	0.00	0.02	0.04
1J	63	-18.401	-0.471	0.205	0.000	0.293	-0.066	1	0.00	0.02	0.04
1K	63	-18.401	-0.964	-0.200	0.000	-0.294	-0.181	1	0.00	0.02	0.04

1L	63	-18.401	-0.471	-0.200	0.000	-0.294	-0.066	1	0.00	0.02	0.04
1M	63	-3.793	-0.964	0.205	0.000	0.293	-0.181	1	0.00	0.00	0.02
1N	63	-3.793	-0.471	0.205	0.000	0.293	-0.066	1	0.00	0.00	0.02
1O	63	-3.793	-0.964	-0.200	0.000	-0.294	-0.181	1	0.00	0.00	0.02
1P	63	-3.793	-0.471	-0.200	0.000	-0.294	-0.066	1	0.00	0.00	0.02
1Q	63	-33.337	-1.409	0.135	0.000	0.161	-0.211	1	0.01	0.04	0.05
1R	63	-33.337	-0.027	0.135	0.000	0.161	-0.036	1	0.00	0.04	0.05
1S	63	-33.337	-1.409	-0.130	0.000	-0.162	-0.211	1	0.01	0.04	0.05
1T	63	-33.337	-0.027	-0.130	0.000	-0.162	-0.036	1	0.00	0.04	0.05
1U	63	11.143	-1.409	0.135	0.000	0.161	-0.211	1	0.01	0.01	0.03
1V	63	11.143	-0.027	0.135	0.000	0.161	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
1W	63	11.143	-1.409	-0.130	0.000	-0.162	-0.211	1	0.01	0.01	0.03
1X	63	11.143	-0.027	-0.130	0.000	-0.162	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
2	63	-30.530	-2.627	0.007	0.000	-0.001	-0.517	1	0.01	0.03	0.05
7	63	-26.760	-2.237	0.006	0.000	-0.001	-0.435	1	0.01	0.03	0.04
8	63	-32.569	-2.860	0.007	0.000	-0.001	-0.567	1	0.01	0.04	0.05
1A	70	-18.809	-1.004	0.171	0.000	0.239	-0.265	1	0.00	0.02	0.04
1B	70	-18.809	-0.464	0.171	0.000	0.239	-0.083	1	0.00	0.02	0.04
1C	70	-18.809	-1.004	-0.167	0.000	-0.240	-0.265	1	0.00	0.02	0.04
1D	70	-18.809	-0.464	-0.167	0.000	-0.240	-0.083	1	0.00	0.02	0.04
1E	70	-3.371	-1.004	0.171	0.000	0.239	-0.265	1	0.00	0.00	0.02
1F	70	-3.371	-0.464	0.171	0.000	0.239	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1G	70	-3.371	-1.004	-0.167	0.000	-0.240	-0.265	1	0.00	0.00	0.02
1H	70	-3.371	-0.464	-0.167	0.000	-0.240	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1I	70	-18.394	-0.981	0.205	0.000	0.281	-0.251	1	0.00	0.02	0.04
1J	70	-18.394	-0.488	0.205	0.000	0.281	-0.097	1	0.00	0.02	0.04
1K	70	-18.394	-0.981	-0.200	0.000	-0.282	-0.251	1	0.00	0.02	0.04
1L	70	-18.394	-0.488	-0.200	0.000	-0.282	-0.097	1	0.00	0.02	0.04
1M	70	-3.786	-0.981	0.205	0.000	0.281	-0.251	1	0.00	0.00	0.03
1N	70	-3.786	-0.488	0.205	0.000	0.281	-0.097	1	0.00	0.00	0.02
1O	70	-3.786	-0.981	-0.200	0.000	-0.282	-0.251	1	0.00	0.00	0.03
1P	70	-3.786	-0.488	-0.200	0.000	-0.282	-0.097	1	0.00	0.00	0.02
1Q	70	-33.330	-1.426	0.135	0.000	0.159	-0.311	1	0.01	0.04	0.05
1R	70	-33.330	-0.043	0.135	0.000	0.159	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1S	70	-33.330	-1.426	-0.130	0.000	-0.160	-0.311	1	0.01	0.04	0.05
1T	70	-33.330	-0.043	-0.130	0.000	-0.160	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1U	70	11.150	-1.426	0.135	0.000	0.159	-0.311	1	0.01	0.01	0.03
1V	70	11.150	-0.043	0.135	0.000	0.159	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1W	70	11.150	-1.426	-0.130	0.000	-0.160	-0.311	1	0.01	0.01	0.03
1X	70	11.150	-0.043	-0.130	0.000	-0.160	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
2	70	-30.520	-2.649	0.007	0.000	-0.002	-0.701	1	0.01	0.03	0.05
7	70	-26.750	-2.259	0.006	0.000	-0.002	-0.592	1	0.01	0.03	0.05
8	70	-32.560	-2.882	0.007	0.000	-0.002	-0.767	1	0.01	0.04	0.06

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	kN	kN*m											
1A	-18.879	0.333	0.398	1	0.8792	0.9954	0.9935	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1B	-18.879	0.333	0.162	1	0.8792	0.9954	0.9950	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1C	-18.879	-0.330	0.398	1	0.8792	0.9955	0.9935	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1D	-18.879	-0.330	0.162	1	0.8792	0.9955	0.9950	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1E	-3.441	0.333	0.398	1	0.8792	0.9992	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1F	-3.441	0.333	0.162	1	0.8792	0.9992	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1G	-3.441	-0.330	0.398	1	0.8792	0.9992	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1H	-3.441	-0.330	0.162	1	0.8792	0.9992	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1I	-18.464	0.398	0.399	1	0.8792	0.9953	0.9939	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1J	-18.464	0.398	0.160	1	0.8792	0.9953	0.9944	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1K	-18.464	-0.396	0.399	1	0.8792	0.9954	0.9939	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1L	-18.464	-0.396	0.160	1	0.8792	0.9954	0.9944	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1M	-3.856	0.398	0.399	1	0.8792	0.9990	0.9987	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1N	-3.856	0.398	0.160	1	0.8792	0.9990	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1O	-3.856	-0.396	0.399	1	0.8792	0.9990	0.9987	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1P	-3.856	-0.396	0.160	1	0.8792	0.9990	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1Q	-33.400	0.180	0.635	1	0.8792	0.9959	0.9905	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
1R	-33.400	0.180	-0.076	1	0.8792	0.9959	1.0034	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1S	-33.400	-0.178	0.635	1	0.8792	0.9964	0.9905	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
1T	-33.400	-0.178	-0.076	1	0.8792	0.9964	1.0034	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
2	-30.620	0.003	1.070	1	0.8792	0.9665	0.9893	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
7	-26.850	0.003	0.907	1	0.8792	0.9706	0.9906	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
8	-32.650	0.003	1.167	1	0.8792	0.9643	0.9885	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26

ASTA NUM. 71 NI 4622 NF 4657 Lungh. 30.2 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-14.992	0.234	0.426	0.000	0.240	-0.083	1	0.00	0.02	0.03	
1B	0	-14.992	0.862	0.426	0.000	0.240	-0.265	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-14.992	0.234	-0.421	0.000	-0.241	-0.083	1	0.00	0.02	0.03	
1D	0	-14.992	0.862	-0.421	0.000	-0.241	-0.265	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-2.432	0.234	0.426	0.000	0.240	-0.083	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-2.432	0.862	0.426	0.000	0.240	-0.265	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	-2.432	0.234	-0.421	0.000	-0.241	-0.083	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-2.432	0.862	-0.421	0.000	-0.241	-0.265	1	0.00	0.00	0.02	

1I	0	-14.617	0.267	0.513	0.000	0.283	-0.097	1	0.00	0.02	0.03
1J	0	-14.617	0.828	0.513	0.000	0.283	-0.251	1	0.00	0.02	0.04
1K	0	-14.617	0.267	-0.508	0.000	-0.284	-0.097	1	0.00	0.02	0.03
1L	0	-14.617	0.828	-0.508	0.000	-0.284	-0.251	1	0.00	0.02	0.04
1M	0	-2.807	0.267	0.513	0.000	0.283	-0.097	1	0.00	0.00	0.02
1N	0	-2.807	0.828	0.513	0.000	0.283	-0.251	1	0.00	0.00	0.02
1O	0	-2.807	0.267	-0.508	0.000	-0.284	-0.097	1	0.00	0.00	0.02
1P	0	-2.807	0.828	-0.508	0.000	-0.284	-0.251	1	0.00	0.00	0.02
1Q	0	-26.609	-0.008	0.241	0.000	0.160	-0.037	1	0.00	0.03	0.04
1R	0	-26.609	1.103	0.241	0.000	0.160	-0.311	1	0.00	0.03	0.05
1S	0	-26.609	-0.008	-0.236	0.000	-0.161	-0.037	1	0.00	0.03	0.04
1T	0	-26.609	1.103	-0.236	0.000	-0.161	-0.311	1	0.00	0.03	0.05
1U	0	9.185	-0.008	0.241	0.000	0.160	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1V	0	9.185	1.103	0.241	0.000	0.160	-0.311	1	0.00	0.01	0.03
1W	0	9.185	-0.008	-0.236	0.000	-0.161	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1X	0	9.185	1.103	-0.236	0.000	-0.161	-0.311	1	0.00	0.01	0.03
2	0	-23.700	2.074	0.007	0.000	-0.002	-0.701	1	0.01	0.03	0.05
7	0	-20.790	1.761	0.006	0.000	-0.001	-0.592	1	0.01	0.02	0.04
8	0	-25.230	2.265	0.007	0.000	-0.002	-0.767	1	0.01	0.03	0.05
1A	3	-14.989	0.227	0.426	0.000	0.228	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1B	3	-14.989	0.854	0.426	0.000	0.228	-0.238	1	0.00	0.02	0.04
1C	3	-14.989	0.227	-0.421	0.000	-0.229	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1D	3	-14.989	0.854	-0.421	0.000	-0.229	-0.238	1	0.00	0.02	0.04
1E	3	-2.429	0.227	0.426	0.000	0.228	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1F	3	-2.429	0.854	0.426	0.000	0.228	-0.238	1	0.00	0.00	0.02
1G	3	-2.429	0.227	-0.421	0.000	-0.229	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1H	3	-2.429	0.854	-0.421	0.000	-0.229	-0.238	1	0.00	0.00	0.02
1I	3	-14.614	0.260	0.513	0.000	0.268	-0.090	1	0.00	0.02	0.03
1J	3	-14.614	0.821	0.513	0.000	0.268	-0.225	1	0.00	0.02	0.04
1K	3	-14.614	0.260	-0.508	0.000	-0.269	-0.090	1	0.00	0.02	0.03
1L	3	-14.614	0.821	-0.508	0.000	-0.269	-0.225	1	0.00	0.02	0.04
1M	3	-2.804	0.260	0.513	0.000	0.268	-0.090	1	0.00	0.00	0.02
1N	3	-2.804	0.821	0.513	0.000	0.268	-0.225	1	0.00	0.00	0.02
1O	3	-2.804	0.260	-0.508	0.000	-0.269	-0.090	1	0.00	0.00	0.02
1P	3	-2.804	0.821	-0.508	0.000	-0.269	-0.225	1	0.00	0.00	0.02
1Q	3	-26.606	-0.015	0.241	0.000	0.153	-0.038	1	0.00	0.03	0.04
1R	3	-26.606	1.096	0.241	0.000	0.153	-0.277	1	0.00	0.03	0.05
1S	3	-26.606	-0.015	-0.236	0.000	-0.154	-0.038	1	0.00	0.03	0.04
1T	3	-26.606	1.096	-0.236	0.000	-0.154	-0.277	1	0.00	0.03	0.05
1U	3	9.188	-0.015	0.241	0.000	0.153	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1V	3	9.188	1.096	0.241	0.000	0.153	-0.277	1	0.00	0.01	0.03
1W	3	9.188	-0.015	-0.236	0.000	-0.154	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1X	3	9.188	1.096	-0.236	0.000	-0.154	-0.277	1	0.00	0.01	0.03
2	3	-23.696	2.064	0.007	0.000	-0.002	-0.639	1	0.01	0.03	0.04
7	3	-20.786	1.752	0.006	0.000	-0.002	-0.539	1	0.01	0.02	0.04
8	3	-25.226	2.256	0.007	0.000	-0.002	-0.699	1	0.01	0.03	0.05
1A	6	-14.985	0.219	0.426	0.000	0.215	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1B	6	-14.985	0.847	0.426	0.000	0.215	-0.211	1	0.00	0.02	0.03
1C	6	-14.985	0.219	-0.421	0.000	-0.216	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1D	6	-14.985	0.847	-0.421	0.000	-0.216	-0.211	1	0.00	0.02	0.03
1E	6	-2.426	0.219	0.426	0.000	0.215	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1F	6	-2.426	0.847	0.426	0.000	0.215	-0.211	1	0.00	0.00	0.02
1G	6	-2.426	0.219	-0.421	0.000	-0.216	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1H	6	-2.426	0.847	-0.421	0.000	-0.216	-0.211	1	0.00	0.00	0.02
1I	6	-14.611	0.253	0.513	0.000	0.252	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1J	6	-14.611	0.813	0.513	0.000	0.252	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1K	6	-14.611	0.253	-0.508	0.000	-0.254	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1L	6	-14.611	0.813	-0.508	0.000	-0.254	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1M	6	-2.801	0.253	0.513	0.000	0.252	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1N	6	-2.801	0.813	0.513	0.000	0.252	-0.200	1	0.00	0.00	0.02
1O	6	-2.801	0.253	-0.508	0.000	-0.254	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1P	6	-2.801	0.813	-0.508	0.000	-0.254	-0.200	1	0.00	0.00	0.02
1Q	6	-26.603	-0.022	0.241	0.000	0.146	-0.039	1	0.00	0.03	0.04
1R	6	-26.603	1.088	0.241	0.000	0.146	-0.244	1	0.00	0.03	0.04
1S	6	-26.603	-0.022	-0.236	0.000	-0.147	-0.039	1	0.00	0.03	0.04
1T	6	-26.603	1.088	-0.236	0.000	-0.147	-0.244	1	0.00	0.03	0.04
1U	6	9.192	-0.022	0.241	0.000	0.146	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1V	6	9.192	1.088	0.241	0.000	0.146	-0.244	1	0.00	0.01	0.02
1W	6	9.192	-0.022	-0.236	0.000	-0.147	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1X	6	9.192	1.088	-0.236	0.000	-0.147	-0.244	1	0.00	0.01	0.02
2	6	-23.692	2.055	0.007	0.000	-0.002	-0.577	1	0.01	0.03	0.04
7	6	-20.782	1.742	0.006	0.000	-0.002	-0.486	1	0.01	0.02	0.04
8	6	-25.222	2.246	0.007	0.000	-0.002	-0.631	1	0.01	0.03	0.05
1A	9	-14.982	0.212	0.426	0.000	0.202	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1B	9	-14.982	0.840	0.426	0.000	0.202	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
1C	9	-14.982	0.212	-0.421	0.000	-0.204	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1D	9	-14.982	0.840	-0.421	0.000	-0.204	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
1E	9	-2.423	0.212	0.426	0.000	0.202	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1F	9	-2.423	0.840	0.426	0.000	0.202	-0.184	1	0.00	0.00	0.02
1G	9	-2.423	0.212	-0.421	0.000	-0.204	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1H	9	-2.423	0.840	-0.421	0.000	-0.204	-0.184	1	0.00	0.00	0.02
1I	9	-14.608	0.246	0.513	0.000	0.237	-0.076	1	0.00	0.02	0.03
1J	9	-14.608	0.806	0.513	0.000	0.237	-0.175	1	0.00	0.02	0.03
1K	9	-14.608	0.246	-0.508	0.000	-0.239	-0.076	1	0.00	0.02	0.03
1L	9	-14.608	0.806	-0.508	0.000	-0.239	-0.175	1	0.00	0.02	0.03
1M	9	-2.798	0.246	0.513	0.000	0.237	-0.076	1	0.00	0.00	0.02
1N	9	-2.798	0.806	0.513	0.000	0.237	-0.175	1	0.00	0.00	0.02
1O	9	-2.798	0.246	-0.508	0.000	-0.239	-0.076	1	0.00	0.00	0.02
1P	9	-2.798	0.806	-0.508	0.000	-0.239	-0.175	1	0.00	0.00	0.02
1Q	9	-26.600	-0.029	0.241	0.000	0.139	-0.040	1	0.00	0.03	0.04
1R	9	-26.600	1.081	0.241	0.000	0.139	-0.211	1	0.00	0.03	0.04
1S	9	-26.600	-0.029	-0.236	0.000	-0.140	-0.040	1	0.00	0.03	0.04
1T	9	-26.600	1.081	-0.236	0.000	-0.140	-0.211	1	0.00	0.03	0.04
1U	9	9.195	-0.029	0.241	0.000	0.139	-0.040	1	0.00	0.01	0.02
1V	9	9.195	1.081	0.241	0.000	0.139	-0.211	1	0.00	0.01	0.02

1W	9	9.195	-0.029	-0.236	0.000	-0.140	-0.040	1	0.00	0.01	0.02
1X	9	9.195	1.081	-0.236	0.000	-0.140	-0.211	1	0.00	0.01	0.02
2	9	-23.688	2.046	0.007	0.000	-0.002	-0.515	1	0.01	0.03	0.04
7	9	-20.778	1.733	0.006	0.000	-0.002	-0.434	1	0.01	0.02	0.03
8	9	-25.218	2.237	0.007	0.000	-0.002	-0.563	1	0.01	0.03	0.04
1A	12	-14.979	0.205	0.426	0.000	0.189	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1B	12	-14.979	0.832	0.426	0.000	0.189	-0.158	1	0.00	0.02	0.03
1C	12	-14.979	0.205	-0.421	0.000	-0.191	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1D	12	-14.979	0.832	-0.421	0.000	-0.191	-0.158	1	0.00	0.02	0.03
1E	12	-2.420	0.205	0.426	0.000	0.189	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1F	12	-2.420	0.832	0.426	0.000	0.189	-0.158	1	0.00	0.00	0.02
1G	12	-2.420	0.205	-0.421	0.000	-0.191	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1H	12	-2.420	0.832	-0.421	0.000	-0.191	-0.158	1	0.00	0.00	0.02
1I	12	-14.605	0.238	0.513	0.000	0.222	-0.069	1	0.00	0.02	0.03
1J	12	-14.605	0.799	0.513	0.000	0.222	-0.150	1	0.00	0.02	0.03
1K	12	-14.605	0.238	-0.508	0.000	-0.223	-0.069	1	0.00	0.02	0.03
1L	12	-14.605	0.799	-0.508	0.000	-0.223	-0.150	1	0.00	0.02	0.03
1M	12	-2.795	0.238	0.513	0.000	0.222	-0.069	1	0.00	0.00	0.02
1N	12	-2.795	0.799	0.513	0.000	0.222	-0.150	1	0.00	0.00	0.02
1O	12	-2.795	0.238	-0.508	0.000	-0.223	-0.069	1	0.00	0.00	0.02
1P	12	-2.795	0.799	-0.508	0.000	-0.223	-0.150	1	0.00	0.00	0.02
1Q	12	-26.597	-0.037	0.241	0.000	0.131	-0.042	1	0.00	0.03	0.04
1R	12	-26.597	1.074	0.241	0.000	0.131	-0.178	1	0.00	0.03	0.04
1S	12	-26.597	-0.037	-0.236	0.000	-0.133	-0.042	1	0.00	0.03	0.04
1T	12	-26.597	1.074	-0.236	0.000	-0.133	-0.178	1	0.00	0.03	0.04
1U	12	9.198	-0.037	0.241	0.000	0.131	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1V	12	9.198	1.074	0.241	0.000	0.131	-0.178	1	0.00	0.01	0.02
1W	12	9.198	-0.037	-0.236	0.000	-0.133	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1X	12	9.198	1.074	-0.236	0.000	-0.133	-0.178	1	0.00	0.01	0.02
2	12	-23.684	2.036	0.007	0.000	-0.003	-0.453	1	0.01	0.03	0.04
7	12	-20.774	1.723	0.006	0.000	-0.002	-0.381	1	0.01	0.02	0.03
8	12	-25.214	2.227	0.007	0.000	-0.003	-0.496	1	0.01	0.03	0.04
1A	15	-14.976	0.197	0.426	0.000	0.177	-0.057	1	0.00	0.02	0.03
1B	15	-14.976	0.825	0.426	0.000	0.177	-0.131	1	0.00	0.02	0.03
1C	15	-14.976	0.197	-0.421	0.000	-0.179	-0.057	1	0.00	0.02	0.03
1D	15	-14.976	0.825	-0.421	0.000	-0.179	-0.131	1	0.00	0.02	0.03
1E	15	-2.417	0.197	0.426	0.000	0.177	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1F	15	-2.417	0.825	0.426	0.000	0.177	-0.131	1	0.00	0.00	0.02
1G	15	-2.417	0.197	-0.421	0.000	-0.179	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1H	15	-2.417	0.825	-0.421	0.000	-0.179	-0.131	1	0.00	0.00	0.02
1I	15	-14.602	0.231	0.513	0.000	0.206	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1J	15	-14.602	0.792	0.513	0.000	0.206	-0.126	1	0.00	0.02	0.03
1K	15	-14.602	0.231	-0.508	0.000	-0.208	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1L	15	-14.602	0.792	-0.508	0.000	-0.208	-0.126	1	0.00	0.02	0.03
1M	15	-2.791	0.231	0.513	0.000	0.206	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1N	15	-2.791	0.792	0.513	0.000	0.206	-0.126	1	0.00	0.00	0.02
1O	15	-2.791	0.231	-0.508	0.000	-0.208	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1P	15	-2.791	0.792	-0.508	0.000	-0.208	-0.126	1	0.00	0.00	0.02
1Q	15	-26.594	-0.044	0.241	0.000	0.124	-0.043	1	0.00	0.03	0.04
1R	15	-26.594	1.067	0.241	0.000	0.124	-0.145	1	0.00	0.03	0.04
1S	15	-26.594	-0.044	-0.236	0.000	-0.126	-0.043	1	0.00	0.03	0.04
1T	15	-26.594	1.067	-0.236	0.000	-0.126	-0.145	1	0.00	0.03	0.04
1U	15	9.201	-0.044	0.241	0.000	0.124	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1V	15	9.201	1.067	0.241	0.000	0.124	-0.145	1	0.00	0.01	0.02
1W	15	9.201	-0.044	-0.236	0.000	-0.126	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1X	15	9.201	1.067	-0.236	0.000	-0.126	-0.145	1	0.00	0.01	0.02
2	15	-23.680	2.027	0.007	0.000	-0.003	-0.391	1	0.01	0.03	0.04
7	15	-20.770	1.714	0.006	0.000	-0.002	-0.329	1	0.01	0.02	0.03
8	15	-25.210	2.218	0.007	0.000	-0.003	-0.428	1	0.01	0.03	0.04
1A	18	-14.973	0.190	0.426	0.000	0.164	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1B	18	-14.973	0.818	0.426	0.000	0.164	-0.105	1	0.00	0.02	0.03
1C	18	-14.973	0.190	-0.421	0.000	-0.166	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1D	18	-14.973	0.818	-0.421	0.000	-0.166	-0.105	1	0.00	0.02	0.03
1E	18	-2.414	0.190	0.426	0.000	0.164	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1F	18	-2.414	0.818	0.426	0.000	0.164	-0.105	1	0.00	0.00	0.01
1G	18	-2.414	0.190	-0.421	0.000	-0.166	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1H	18	-2.414	0.818	-0.421	0.000	-0.166	-0.105	1	0.00	0.00	0.01
1I	18	-14.598	0.224	0.513	0.000	0.191	-0.056	1	0.00	0.02	0.03
1J	18	-14.598	0.784	0.513	0.000	0.191	-0.101	1	0.00	0.02	0.03
1K	18	-14.598	0.224	-0.508	0.000	-0.193	-0.056	1	0.00	0.02	0.03
1L	18	-14.598	0.784	-0.508	0.000	-0.193	-0.101	1	0.00	0.02	0.03
1M	18	-2.788	0.224	0.513	0.000	0.191	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1N	18	-2.788	0.784	0.513	0.000	0.191	-0.101	1	0.00	0.00	0.02
1O	18	-2.788	0.224	-0.508	0.000	-0.193	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1P	18	-2.788	0.784	-0.508	0.000	-0.193	-0.101	1	0.00	0.00	0.02
1Q	18	-26.591	-0.051	0.241	0.000	0.117	-0.045	1	0.00	0.03	0.04
1R	18	-26.591	1.059	0.241	0.000	0.117	-0.112	1	0.00	0.03	0.04
1S	18	-26.591	-0.051	-0.236	0.000	-0.119	-0.045	1	0.00	0.03	0.04
1T	18	-26.591	1.059	-0.236	0.000	-0.119	-0.112	1	0.00	0.03	0.04
1U	18	9.204	-0.051	0.241	0.000	0.117	-0.045	1	0.00	0.01	0.02
1V	18	9.204	1.059	0.241	0.000	0.117	-0.112	1	0.00	0.01	0.02
1W	18	9.204	-0.051	-0.236	0.000	-0.119	-0.045	1	0.00	0.01	0.02
1X	18	9.204	1.059	-0.236	0.000	-0.119	-0.112	1	0.00	0.01	0.02
2	18	-23.676	2.017	0.007	0.000	-0.003	-0.330	1	0.01	0.03	0.04
7	18	-20.766	1.704	0.006	0.000	-0.003	-0.278	1	0.01	0.02	0.03
8	18	-25.206	2.209	0.007	0.000	-0.003	-0.361	1	0.01	0.03	0.04
1A	21	-14.970	0.183	0.426	0.000	0.151	-0.048	1	0.00	0.02	0.03
1B	21	-14.970	0.811	0.426	0.000	0.151	-0.079	1	0.00	0.02	0.03
1C	21	-14.970	0.183	-0.421	0.000	-0.153	-0.048	1	0.00	0.02	0.03
1D	21	-14.970	0.811	-0.421	0.000	-0.153	-0.079	1	0.00	0.02	0.03
1E	21	-2.411	0.183	0.426	0.000	0.151	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1F	21	-2.411	0.811	0.426	0.000	0.151	-0.079	1	0.00	0.00	0.01
1G	21	-2.411	0.183	-0.421	0.000	-0.153	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1H	21	-2.411	0.811	-0.421	0.000	-0.153	-0.079	1	0.00	0.00	0.01

1I	21	-14.595	0.216	0.513	0.000	0.176	-0.050	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-14.595	0.777	0.513	0.000	0.176	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-14.595	0.216	-0.508	0.000	-0.178	-0.050	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-14.595	0.777	-0.508	0.000	-0.178	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-2.785	0.216	0.513	0.000	0.176	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1N	21	-2.785	0.777	0.513	0.000	0.176	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1O	21	-2.785	0.216	-0.508	0.000	-0.178	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1P	21	-2.785	0.777	-0.508	0.000	-0.178	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1Q	21	-26.588	-0.058	0.241	0.000	0.110	-0.047	1	0.00	0.03	0.04
1R	21	-26.588	1.052	0.241	0.000	0.110	-0.080	1	0.00	0.03	0.04
1S	21	-26.588	-0.058	-0.236	0.000	-0.112	-0.047	1	0.00	0.03	0.04
1T	21	-26.588	1.052	-0.236	0.000	-0.112	-0.080	1	0.00	0.03	0.04
1U	21	9.207	-0.058	0.241	0.000	0.110	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	9.207	1.052	0.241	0.000	0.110	-0.080	1	0.00	0.01	0.02
1W	21	9.207	-0.058	-0.236	0.000	-0.112	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	9.207	1.052	-0.236	0.000	-0.112	-0.080	1	0.00	0.01	0.02
2	21	-23.672	2.008	0.007	0.000	-0.003	-0.269	1	0.01	0.03	0.03
7	21	-20.762	1.695	0.006	0.000	-0.003	-0.226	1	0.01	0.02	0.03
8	21	-25.202	2.199	0.007	0.000	-0.003	-0.295	1	0.01	0.03	0.04
1A	24	-14.967	0.176	0.426	0.000	0.138	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1B	24	-14.967	0.803	0.426	0.000	0.138	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1C	24	-14.967	0.176	-0.421	0.000	-0.141	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1D	24	-14.967	0.803	-0.421	0.000	-0.141	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1E	24	-2.408	0.176	0.426	0.000	0.138	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1F	24	-2.408	0.803	0.426	0.000	0.138	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1G	24	-2.408	0.176	-0.421	0.000	-0.141	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1H	24	-2.408	0.803	-0.421	0.000	-0.141	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1I	24	-14.592	0.209	0.513	0.000	0.160	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1J	24	-14.592	0.770	0.513	0.000	0.160	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1K	24	-14.592	0.209	-0.508	0.000	-0.163	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1L	24	-14.592	0.770	-0.508	0.000	-0.163	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1M	24	-2.782	0.209	0.513	0.000	0.160	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1N	24	-2.782	0.770	0.513	0.000	0.160	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1O	24	-2.782	0.209	-0.508	0.000	-0.163	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1P	24	-2.782	0.770	-0.508	0.000	-0.163	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1Q	24	-26.585	-0.066	0.241	0.000	0.103	-0.050	1	0.00	0.03	0.04
1R	24	-26.585	1.045	0.241	0.000	0.103	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	24	-26.585	-0.066	-0.236	0.000	-0.105	-0.050	1	0.00	0.03	0.04
1T	24	-26.585	1.045	-0.236	0.000	-0.105	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	24	9.210	-0.066	0.241	0.000	0.103	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1V	24	9.210	1.045	0.241	0.000	0.103	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	24	9.210	-0.066	-0.236	0.000	-0.105	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1X	24	9.210	1.045	-0.236	0.000	-0.105	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	24	-23.668	1.998	0.007	0.000	-0.003	-0.209	1	0.01	0.03	0.03
7	24	-20.758	1.685	0.006	0.000	-0.003	-0.175	1	0.01	0.02	0.03
8	24	-25.198	2.190	0.007	0.000	-0.004	-0.228	1	0.01	0.03	0.03
1A	27	-14.964	0.168	0.426	0.000	0.126	-0.040	1	0.00	0.02	0.02
1B	27	-14.964	0.796	0.426	0.000	0.126	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1C	27	-14.964	0.168	-0.421	0.000	-0.128	-0.040	1	0.00	0.02	0.02
1D	27	-14.964	0.796	-0.421	0.000	-0.128	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1E	27	-2.404	0.168	0.426	0.000	0.126	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1F	27	-2.404	0.796	0.426	0.000	0.126	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1G	27	-2.404	0.168	-0.421	0.000	-0.128	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1H	27	-2.404	0.796	-0.421	0.000	-0.128	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1I	27	-14.589	0.202	0.513	0.000	0.145	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1J	27	-14.589	0.763	0.513	0.000	0.145	-0.030	1	0.00	0.02	0.02
1K	27	-14.589	0.202	-0.508	0.000	-0.147	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1L	27	-14.589	0.763	-0.508	0.000	-0.147	-0.030	1	0.00	0.02	0.03
1M	27	-2.779	0.202	0.513	0.000	0.145	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1N	27	-2.779	0.763	0.513	0.000	0.145	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1O	27	-2.779	0.202	-0.508	0.000	-0.147	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1P	27	-2.779	0.763	-0.508	0.000	-0.147	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1Q	27	-26.581	-0.073	0.241	0.000	0.096	-0.052	1	0.00	0.03	0.04
1R	27	-26.581	1.037	0.241	0.000	0.096	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1S	27	-26.581	-0.073	-0.236	0.000	-0.098	-0.052	1	0.00	0.03	0.04
1T	27	-26.581	1.037	-0.236	0.000	-0.098	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1U	27	9.213	-0.073	0.241	0.000	0.096	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1V	27	9.213	1.037	0.241	0.000	0.096	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1W	27	9.213	-0.073	-0.236	0.000	-0.098	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1X	27	9.213	1.037	-0.236	0.000	-0.098	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
2	27	-23.664	1.988	0.007	0.000	-0.004	-0.149	1	0.01	0.03	0.03
7	27	-20.754	1.675	0.006	0.000	-0.003	-0.124	1	0.01	0.02	0.03
8	27	-25.194	2.180	0.007	0.000	-0.004	-0.162	1	0.01	0.03	0.03
1A	30	-14.961	0.161	0.426	0.000	0.113	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
1B	30	-14.961	0.789	0.426	0.000	0.113	-0.003	1	0.00	0.02	0.02
1C	30	-14.961	0.161	-0.421	0.000	-0.116	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
1D	30	-14.961	0.789	-0.421	0.000	-0.116	-0.003	1	0.00	0.02	0.02
1E	30	-2.401	0.161	0.426	0.000	0.113	-0.036	1	0.00	0.00	0.01
1F	30	-2.401	0.789	0.426	0.000	0.113	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
1G	30	-2.401	0.161	-0.421	0.000	-0.116	-0.036	1	0.00	0.00	0.01
1H	30	-2.401	0.789	-0.421	0.000	-0.116	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
1I	30	-14.586	0.195	0.513	0.000	0.130	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1J	30	-14.586	0.755	0.513	0.000	0.130	-0.006	1	0.00	0.02	0.02
1K	30	-14.586	0.195	-0.508	0.000	-0.132	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1L	30	-14.586	0.755	-0.508	0.000	-0.132	-0.006	1	0.00	0.02	0.02
1M	30	-2.776	0.195	0.513	0.000	0.130	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1N	30	-2.776	0.755	0.513	0.000	0.130	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1O	30	-2.776	0.195	-0.508	0.000	-0.132	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1P	30	-2.776	0.755	-0.508	0.000	-0.132	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1Q	30	-26.578	-0.080	0.241	0.000	0.088	-0.055	1	0.00	0.03	0.04
1R	30	-26.578	1.030	0.241	0.000	0.088	0.016	1	0.00	0.03	0.03
1S	30	-26.578	-0.080	-0.236	0.000	-0.091	-0.055	1	0.00	0.03	0.04
1T	30	-26.578	1.030	-0.236	0.000	-0.091	0.016	1	0.00	0.03	0.04
1U	30	9.216	-0.080	0.241	0.000	0.088	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	9.216	1.030	0.241	0.000	0.088	0.016	1	0.00	0.01	0.02

1W	30	9.216	-0.080	-0.236	0.000	-0.091	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	9.216	1.030	-0.236	0.000	-0.091	0.016	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-23.660	1.979	0.007	0.000	-0.004	-0.089	1	0.01	0.03	0.03
7	30	-20.750	1.666	0.006	0.000	-0.003	-0.074	1	0.01	0.02	0.03
8	30	-25.190	2.171	0.007	0.000	-0.004	-0.097	1	0.01	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.992	0.240	-0.083	1	1.0000	0.9902	0.9986	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1B	-14.992	0.240	-0.265	1	1.0000	0.9902	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1C	-14.992	-0.241	-0.083	1	1.0000	0.9902	0.9986	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1D	-14.992	-0.241	-0.265	1	1.0000	0.9902	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1E	-2.432	0.240	-0.083	1	1.0000	0.9984	0.9998	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1F	-2.432	0.240	-0.265	1	1.0000	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1G	-2.432	-0.241	-0.083	1	1.0000	0.9984	0.9998	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1H	-2.432	-0.241	-0.265	1	1.0000	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1I	-14.617	0.283	-0.097	1	1.0000	0.9904	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1J	-14.617	0.283	-0.251	1	1.0000	0.9904	0.9977	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1K	-14.617	-0.284	-0.097	1	1.0000	0.9904	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1L	-14.617	-0.284	-0.251	1	1.0000	0.9904	0.9977	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1M	-2.807	0.283	-0.097	1	1.0000	0.9982	0.9997	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1N	-2.807	0.283	-0.251	1	1.0000	0.9982	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1O	-2.807	-0.284	-0.097	1	1.0000	0.9982	0.9997	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1P	-2.807	-0.284	-0.251	1	1.0000	0.9982	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1Q	-26.609	0.160	-0.055	1	1.0000	0.9832	0.9985	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1R	-26.609	0.160	-0.311	1	1.0000	0.9832	0.9954	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
1S	-26.609	-0.161	-0.055	1	1.0000	0.9833	0.9985	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1T	-26.609	-0.161	-0.311	1	1.0000	0.9833	0.9954	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
2	-23.700	-0.004	-0.701	1	1.0000	0.9843	0.9966	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
7	-20.790	-0.003	-0.592	1	1.0000	0.9862	0.9970	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
8	-25.230	-0.004	-0.767	1	1.0000	0.9833	0.9964	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11

ASTA NUM. 72 NI 4657 NF 4656 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-14.655	-0.030	0.532	0.000	0.113	-0.003	1	0.00	0.02	0.02	
1B	0	-14.655	0.265	0.532	0.000	0.113	-0.036	1	0.00	0.02	0.02	
1C	0	-14.655	-0.030	-0.527	0.000	-0.116	-0.003	1	0.00	0.02	0.02	
1D	0	-14.655	0.265	-0.527	0.000	-0.116	-0.036	1	0.00	0.02	0.02	
1E	0	-2.399	-0.030	0.532	0.000	0.113	-0.003	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-2.399	0.265	0.532	0.000	0.113	-0.036	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-2.399	-0.030	-0.527	0.000	-0.116	-0.003	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-2.399	0.265	-0.527	0.000	-0.116	-0.036	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-14.295	-0.003	0.638	0.000	0.130	-0.006	1	0.00	0.02	0.02	
1J	0	-14.295	0.238	0.638	0.000	0.130	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1K	0	-14.295	-0.003	-0.634	0.000	-0.132	-0.006	1	0.00	0.02	0.02	
1L	0	-14.295	0.238	-0.634	0.000	-0.132	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1M	0	-2.759	-0.003	0.638	0.000	0.130	-0.006	1	0.00	0.00	0.01	
1N	0	-2.759	0.238	0.638	0.000	0.130	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1O	0	-2.759	-0.003	-0.634	0.000	-0.132	-0.006	1	0.00	0.00	0.01	
1P	0	-2.759	0.238	-0.634	0.000	-0.132	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	0	-26.211	0.012	0.321	0.000	0.088	0.016	1	0.00	0.03	0.03	
1R	0	-26.211	0.223	0.321	0.000	0.088	-0.055	1	0.00	0.03	0.04	
1S	0	-26.211	0.012	-0.316	0.000	-0.091	0.016	1	0.00	0.03	0.03	
1T	0	-26.211	0.223	-0.316	0.000	-0.091	-0.055	1	0.00	0.03	0.04	
1U	0	9.157	0.012	0.321	0.000	0.088	0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	9.157	0.223	0.321	0.000	0.088	-0.055	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	9.157	0.012	-0.316	0.000	-0.091	0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	9.157	0.223	-0.316	0.000	-0.091	-0.055	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-22.890	0.197	0.007	0.000	-0.004	-0.089	1	0.00	0.03	0.03	
7	0	-20.120	0.187	0.006	0.000	-0.003	-0.074	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-24.340	0.202	0.007	0.000	-0.004	-0.097	1	0.00	0.03	0.03	
1A	10	-14.645	-0.054	0.532	0.000	0.060	-0.007	1	0.00	0.02	0.02	
1B	10	-14.645	0.241	0.532	0.000	0.060	-0.011	1	0.00	0.02	0.02	
1C	10	-14.645	-0.054	-0.527	0.000	-0.063	-0.007	1	0.00	0.02	0.02	
1D	10	-14.645	0.241	-0.527	0.000	-0.063	-0.011	1	0.00	0.02	0.02	
1E	10	-2.388	-0.054	0.532	0.000	0.060	-0.007	1	0.00	0.00	0.01	
1F	10	-2.388	0.241	0.532	0.000	0.060	-0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1G	10	-2.388	-0.054	-0.527	0.000	-0.063	-0.007	1	0.00	0.00	0.01	
1H	10	-2.388	0.241	-0.527	0.000	-0.063	-0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1I	10	-14.285	-0.027	0.638	0.000	0.066	-0.008	1	0.00	0.02	0.02	
1J	10	-14.285	0.214	0.638	0.000	0.066	-0.010	1	0.00	0.02	0.02	
1K	10	-14.285	-0.027	-0.634	0.000	-0.069	-0.008	1	0.00	0.02	0.02	
1L	10	-14.285	0.214	-0.634	0.000	-0.069	-0.010	1	0.00	0.02	0.02	
1M	10	-2.749	-0.027	0.638	0.000	0.066	-0.008	1	0.00	0.00	0.01	
1N	10	-2.749	0.214	0.638	0.000	0.066	-0.010	1	0.00	0.00	0.01	
1O	10	-2.749	-0.027	-0.634	0.000	-0.069	-0.008	1	0.00	0.00	0.01	
1P	10	-2.749	0.214	-0.634	0.000	-0.069	-0.010	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	10	-26.201	-0.012	0.321	0.000	0.056	0.016	1	0.00	0.03	0.03	
1R	10	-26.201	0.199	0.321	0.000	0.056	-0.034	1	0.00	0.03	0.03	
1S	10	-26.201	-0.012	-0.316	0.000	-0.059	0.016	1	0.00	0.03	0.03	

1T	10	-26.201	0.199	-0.316	0.000	-0.059	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
1U	10	9.168	-0.012	0.321	0.000	0.056	0.016	1	0.00	0.01	0.01
1V	10	9.168	0.199	0.321	0.000	0.056	-0.034	1	0.00	0.01	0.01
1W	10	9.168	-0.012	-0.316	0.000	-0.059	0.016	1	0.00	0.01	0.01
1X	10	9.168	0.199	-0.316	0.000	-0.059	-0.034	1	0.00	0.01	0.01
2	10	-22.877	0.166	0.007	0.000	-0.005	-0.070	1	0.00	0.03	0.03
7	10	-20.106	0.155	0.006	0.000	-0.004	-0.057	1	0.00	0.02	0.02
8	10	-24.327	0.171	0.007	0.000	-0.005	-0.078	1	0.00	0.03	0.03
1A	20	-14.635	-0.078	0.532	0.000	0.006	-0.014	1	0.00	0.02	0.02
1B	20	-14.635	0.217	0.532	0.000	0.006	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1C	20	-14.635	-0.078	-0.527	0.000	-0.010	-0.014	1	0.00	0.02	0.02
1D	20	-14.635	0.217	-0.527	0.000	-0.010	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1E	20	-2.378	-0.078	0.532	0.000	0.006	-0.014	1	0.00	0.00	0.00
1F	20	-2.378	0.217	0.532	0.000	0.006	0.012	1	0.00	0.00	0.00
1G	20	-2.378	-0.078	-0.527	0.000	-0.010	-0.014	1	0.00	0.00	0.00
1H	20	-2.378	0.217	-0.527	0.000	-0.010	0.012	1	0.00	0.00	0.00
1I	20	-14.274	-0.051	0.638	0.000	0.001	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
1J	20	-14.274	0.190	0.638	0.000	0.001	0.010	1	0.00	0.02	0.02
1K	20	-14.274	-0.051	-0.634	0.000	-0.005	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
1L	20	-14.274	0.190	-0.634	0.000	-0.005	0.010	1	0.00	0.02	0.02
1M	20	-2.738	-0.051	0.638	0.000	0.001	-0.012	1	0.00	0.00	0.00
1N	20	-2.738	0.190	0.638	0.000	0.001	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1O	20	-2.738	-0.051	-0.634	0.000	-0.005	-0.012	1	0.00	0.00	0.00
1P	20	-2.738	0.190	-0.634	0.000	-0.005	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1Q	20	-26.191	-0.036	0.321	0.000	0.024	0.013	1	0.00	0.03	0.03
1R	20	-26.191	0.175	0.321	0.000	0.024	-0.015	1	0.00	0.03	0.03
1S	20	-26.191	-0.036	-0.316	0.000	-0.027	0.013	1	0.00	0.03	0.03
1T	20	-26.191	0.175	-0.316	0.000	-0.027	-0.015	1	0.00	0.03	0.03
1U	20	9.178	-0.036	0.321	0.000	0.024	0.013	1	0.00	0.01	0.01
1V	20	9.178	0.175	0.321	0.000	0.024	-0.015	1	0.00	0.01	0.01
1W	20	9.178	-0.036	-0.316	0.000	-0.027	0.013	1	0.00	0.01	0.01
1X	20	9.178	0.175	-0.316	0.000	-0.027	-0.015	1	0.00	0.01	0.01
2	20	-22.864	0.134	0.007	0.000	-0.005	-0.055	1	0.00	0.03	0.03
7	20	-20.092	0.124	0.006	0.000	-0.004	-0.043	1	0.00	0.02	0.02
8	20	-24.314	0.140	0.007	0.000	-0.005	-0.062	1	0.00	0.03	0.03
1A	30	-14.624	-0.102	0.532	0.000	-0.047	-0.023	1	0.00	0.02	0.02
1B	30	-14.624	0.193	0.532	0.000	-0.047	0.033	1	0.00	0.02	0.02
1C	30	-14.624	-0.102	-0.527	0.000	0.043	-0.023	1	0.00	0.02	0.02
1D	30	-14.624	0.193	-0.527	0.000	0.043	0.033	1	0.00	0.02	0.02
1E	30	-2.368	-0.102	0.532	0.000	-0.047	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1F	30	-2.368	0.193	0.532	0.000	-0.047	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1G	30	-2.368	-0.102	-0.527	0.000	0.043	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1H	30	-2.368	0.193	-0.527	0.000	0.043	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1I	30	-14.264	-0.075	0.638	0.000	-0.063	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
1J	30	-14.264	0.166	0.638	0.000	-0.063	0.028	1	0.00	0.02	0.02
1K	30	-14.264	-0.075	-0.634	0.000	0.059	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
1L	30	-14.264	0.166	-0.634	0.000	0.059	0.028	1	0.00	0.02	0.02
1M	30	-2.728	-0.075	0.638	0.000	-0.063	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1N	30	-2.728	0.166	0.638	0.000	-0.063	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1O	30	-2.728	-0.075	-0.634	0.000	0.059	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1P	30	-2.728	0.166	-0.634	0.000	0.059	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1Q	30	-26.181	-0.060	0.321	0.000	-0.008	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1R	30	-26.181	0.151	0.321	0.000	-0.008	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1S	30	-26.181	-0.060	-0.316	0.000	0.004	0.008	1	0.00	0.03	0.03
1T	30	-26.181	0.151	-0.316	0.000	0.004	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1U	30	9.188	-0.060	0.321	0.000	-0.008	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1V	30	9.188	0.151	0.321	0.000	-0.008	0.002	1	0.00	0.01	0.01
1W	30	9.188	-0.060	-0.316	0.000	0.004	0.008	1	0.00	0.01	0.01
1X	30	9.188	0.151	-0.316	0.000	0.004	0.002	1	0.00	0.01	0.01
2	30	-22.851	0.103	0.007	0.000	-0.006	-0.043	1	0.00	0.03	0.03
7	30	-20.078	0.093	0.006	0.000	-0.005	-0.032	1	0.00	0.02	0.02
8	30	-24.301	0.108	0.007	0.000	-0.006	-0.050	1	0.00	0.03	0.03
1A	40	-14.614	-0.126	0.532	0.000	-0.101	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
1B	40	-14.614	0.169	0.532	0.000	-0.101	0.051	1	0.00	0.02	0.02
1C	40	-14.614	-0.126	-0.527	0.000	0.096	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
1D	40	-14.614	0.169	-0.527	0.000	0.096	0.051	1	0.00	0.02	0.02
1E	40	-2.357	-0.126	0.532	0.000	-0.101	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1F	40	-2.357	0.169	0.532	0.000	-0.101	0.051	1	0.00	0.00	0.01
1G	40	-2.357	-0.126	-0.527	0.000	0.096	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1H	40	-2.357	0.169	-0.527	0.000	0.096	0.051	1	0.00	0.00	0.01
1I	40	-14.254	-0.099	0.638	0.000	-0.127	-0.027	1	0.00	0.02	0.02
1J	40	-14.254	0.142	0.638	0.000	-0.127	0.044	1	0.00	0.02	0.02
1K	40	-14.254	-0.099	-0.634	0.000	0.122	-0.027	1	0.00	0.02	0.02
1L	40	-14.254	0.142	-0.634	0.000	0.122	0.044	1	0.00	0.02	0.02
1M	40	-2.718	-0.099	0.638	0.000	-0.127	-0.027	1	0.00	0.00	0.01
1N	40	-2.718	0.142	0.638	0.000	-0.127	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1O	40	-2.718	-0.099	-0.634	0.000	0.122	-0.027	1	0.00	0.00	0.01
1P	40	-2.718	0.142	-0.634	0.000	0.122	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1Q	40	-26.170	-0.084	0.321	0.000	-0.041	0.001	1	0.00	0.03	0.03
1R	40	-26.170	0.127	0.321	0.000	-0.041	0.015	1	0.00	0.03	0.03
1S	40	-26.170	-0.084	-0.316	0.000	0.036	0.001	1	0.00	0.03	0.03
1T	40	-26.170	0.127	-0.316	0.000	0.036	0.015	1	0.00	0.03	0.03
1U	40	9.199	-0.084	0.321	0.000	-0.041	0.001	1	0.00	0.01	0.01
1V	40	9.199	0.127	0.321	0.000	-0.041	0.015	1	0.00	0.01	0.01
1W	40	9.199	-0.084	-0.316	0.000	0.036	0.001	1	0.00	0.01	0.01
1X	40	9.199	0.127	-0.316	0.000	0.036	0.015	1	0.00	0.01	0.01
2	40	-22.838	0.072	0.007	0.000	-0.007	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
7	40	-20.064	0.062	0.006	0.000	-0.006	-0.024	1	0.00	0.02	0.02
8	40	-24.288	0.077	0.007	0.000	-0.007	-0.041	1	0.00	0.03	0.03
1A	50	-14.604	-0.150	0.532	0.000	-0.154	-0.048	1	0.00	0.02	0.03
1B	50	-14.604	0.145	0.532	0.000	-0.154	0.067	1	0.00	0.02	0.03
1C	50	-14.604	-0.150	-0.527	0.000	0.149	-0.048	1	0.00	0.02	0.03
1D	50	-14.604	0.145	-0.527	0.000	0.149	0.067	1	0.00	0.02	0.03
1E	50	-2.347	-0.150	0.532	0.000	-0.154	-0.048	1	0.00	0.00	0.01

1F	50	-2.347	0.145	0.532	0.000	-0.154	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1G	50	-2.347	-0.150	-0.527	0.000	0.149	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1H	50	-2.347	0.145	-0.527	0.000	0.149	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1I	50	-14.244	-0.123	0.638	0.000	-0.191	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1J	50	-14.244	0.118	0.638	0.000	-0.191	0.057	1	0.00	0.02	0.03
1K	50	-14.244	-0.123	-0.634	0.000	0.186	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1L	50	-14.244	0.118	-0.634	0.000	0.186	0.057	1	0.00	0.02	0.03
1M	50	-2.707	-0.123	0.638	0.000	-0.191	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1N	50	-2.707	0.118	0.638	0.000	-0.191	0.057	1	0.00	0.00	0.01
1O	50	-2.707	-0.123	-0.634	0.000	0.186	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1P	50	-2.707	0.118	-0.634	0.000	0.186	0.057	1	0.00	0.00	0.01
1Q	50	-26.160	-0.108	0.321	0.000	-0.073	-0.008	1	0.00	0.03	0.03
1R	50	-26.160	0.103	0.321	0.000	-0.073	0.027	1	0.00	0.03	0.03
1S	50	-26.160	-0.108	-0.316	0.000	0.068	-0.008	1	0.00	0.03	0.03
1T	50	-26.160	0.103	-0.316	0.000	0.068	0.027	1	0.00	0.03	0.03
1U	50	9.209	-0.108	0.321	0.000	-0.073	-0.008	1	0.00	0.01	0.01
1V	50	9.209	0.103	0.321	0.000	-0.073	0.027	1	0.00	0.01	0.01
1W	50	9.209	-0.108	-0.316	0.000	0.068	-0.008	1	0.00	0.01	0.01
1X	50	9.209	0.103	-0.316	0.000	0.068	0.027	1	0.00	0.01	0.01
2	50	-22.825	0.041	0.007	0.000	-0.007	-0.029	1	0.00	0.03	0.03
7	50	-20.050	0.030	0.006	0.000	-0.006	-0.020	1	0.00	0.02	0.02
8	50	-24.275	0.046	0.007	0.000	-0.007	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
1A	60	-14.594	-0.174	0.532	0.000	-0.207	-0.064	1	0.00	0.02	0.03
1B	60	-14.594	0.121	0.532	0.000	-0.207	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1C	60	-14.594	-0.174	-0.527	0.000	0.202	-0.064	1	0.00	0.02	0.03
1D	60	-14.594	0.121	-0.527	0.000	0.202	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1E	60	-2.337	-0.174	0.532	0.000	-0.207	-0.064	1	0.00	0.00	0.02
1F	60	-2.337	0.121	0.532	0.000	-0.207	0.080	1	0.00	0.00	0.02
1G	60	-2.337	-0.174	-0.527	0.000	0.202	-0.064	1	0.00	0.00	0.02
1H	60	-2.337	0.121	-0.527	0.000	0.202	0.080	1	0.00	0.00	0.02
1I	60	-14.233	-0.147	0.638	0.000	-0.255	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1J	60	-14.233	0.094	0.638	0.000	-0.255	0.068	1	0.00	0.02	0.03
1K	60	-14.233	-0.147	-0.634	0.000	0.250	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1L	60	-14.233	0.094	-0.634	0.000	0.250	0.068	1	0.00	0.02	0.03
1M	60	-2.697	-0.147	0.638	0.000	-0.255	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1N	60	-2.697	0.094	0.638	0.000	-0.255	0.068	1	0.00	0.00	0.02
1O	60	-2.697	-0.147	-0.634	0.000	0.250	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1P	60	-2.697	0.094	-0.634	0.000	0.250	0.068	1	0.00	0.00	0.02
1Q	60	-26.150	-0.132	0.321	0.000	-0.105	-0.021	1	0.00	0.03	0.04
1R	60	-26.150	0.079	0.321	0.000	-0.105	0.036	1	0.00	0.03	0.04
1S	60	-26.150	-0.132	-0.316	0.000	0.100	-0.021	1	0.00	0.03	0.04
1T	60	-26.150	0.079	-0.316	0.000	0.100	0.036	1	0.00	0.03	0.04
1U	60	9.219	-0.132	0.321	0.000	-0.105	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1V	60	9.219	0.079	0.321	0.000	-0.105	0.036	1	0.00	0.01	0.02
1W	60	9.219	-0.132	-0.316	0.000	0.100	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1X	60	9.219	0.079	-0.316	0.000	0.100	0.036	1	0.00	0.01	0.02
2	60	-22.812	0.009	0.007	0.000	-0.008	-0.027	1	0.00	0.03	0.03
7	60	-20.036	-0.001	0.006	0.000	-0.007	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
8	60	-24.262	0.015	0.007	0.000	-0.008	-0.031	1	0.00	0.03	0.03
1A	70	-14.583	-0.198	0.532	0.000	-0.261	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1B	70	-14.583	0.097	0.532	0.000	-0.261	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1C	70	-14.583	-0.198	-0.527	0.000	0.255	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1D	70	-14.583	0.097	-0.527	0.000	0.255	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1E	70	-2.327	-0.198	0.532	0.000	-0.261	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1F	70	-2.327	0.097	0.532	0.000	-0.261	0.091	1	0.00	0.00	0.02
1G	70	-2.327	-0.198	-0.527	0.000	0.255	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1H	70	-2.327	0.097	-0.527	0.000	0.255	0.091	1	0.00	0.00	0.02
1I	70	-14.223	-0.171	0.638	0.000	-0.319	-0.068	1	0.00	0.02	0.03
1J	70	-14.223	0.070	0.638	0.000	-0.319	0.076	1	0.00	0.02	0.03
1K	70	-14.223	-0.171	-0.634	0.000	0.313	-0.068	1	0.00	0.02	0.03
1L	70	-14.223	0.070	-0.634	0.000	0.313	0.076	1	0.00	0.02	0.03
1M	70	-2.687	-0.171	0.638	0.000	-0.319	-0.068	1	0.00	0.00	0.02
1N	70	-2.687	0.070	0.638	0.000	-0.319	0.076	1	0.00	0.00	0.02
1O	70	-2.687	-0.171	-0.634	0.000	0.313	-0.068	1	0.00	0.00	0.02
1P	70	-2.687	0.070	-0.634	0.000	0.313	0.076	1	0.00	0.00	0.02
1Q	70	-26.139	-0.156	0.321	0.000	-0.137	-0.035	1	0.00	0.03	0.04
1R	70	-26.139	0.055	0.321	0.000	-0.137	0.043	1	0.00	0.03	0.04
1S	70	-26.139	-0.156	-0.316	0.000	0.131	-0.035	1	0.00	0.03	0.04
1T	70	-26.139	0.055	-0.316	0.000	0.131	0.043	1	0.00	0.03	0.04
1U	70	9.230	-0.156	0.321	0.000	-0.137	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1V	70	9.230	0.055	0.321	0.000	-0.137	0.043	1	0.00	0.01	0.02
1W	70	9.230	-0.156	-0.316	0.000	0.131	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1X	70	9.230	0.055	-0.316	0.000	0.131	0.043	1	0.00	0.01	0.02
2	70	-22.799	-0.022	0.007	0.000	-0.009	-0.027	1	0.00	0.03	0.03
7	70	-20.022	-0.032	0.006	0.000	-0.007	-0.020	1	0.00	0.02	0.02
8	70	-24.249	-0.017	0.007	0.000	-0.009	-0.032	1	0.00	0.03	0.03
1A	80	-14.573	-0.222	0.532	0.000	-0.314	-0.104	1	0.00	0.02	0.04
1B	80	-14.573	0.073	0.532	0.000	-0.314	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1C	80	-14.573	-0.222	-0.527	0.000	0.308	-0.104	1	0.00	0.02	0.04
1D	80	-14.573	0.073	-0.527	0.000	0.308	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1E	80	-2.316	-0.222	0.532	0.000	-0.314	-0.104	1	0.00	0.00	0.02
1F	80	-2.316	0.073	0.532	0.000	-0.314	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1G	80	-2.316	-0.222	-0.527	0.000	0.308	-0.104	1	0.00	0.00	0.02
1H	80	-2.316	0.073	-0.527	0.000	0.308	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1I	80	-14.213	-0.195	0.638	0.000	-0.383	-0.087	1	0.00	0.02	0.04
1J	80	-14.213	0.046	0.638	0.000	-0.383	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1K	80	-14.213	-0.195	-0.634	0.000	0.377	-0.087	1	0.00	0.02	0.04
1L	80	-14.213	0.046	-0.634	0.000	0.377	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1M	80	-2.677	-0.195	0.638	0.000	-0.383	-0.087	1	0.00	0.00	0.03
1N	80	-2.677	0.046	0.638	0.000	-0.383	0.082	1	0.00	0.00	0.03
1O	80	-2.677	-0.195	-0.634	0.000	0.377	-0.087	1	0.00	0.00	0.03
1P	80	-2.677	0.046	-0.634	0.000	0.377	0.082	1	0.00	0.00	0.03
1Q	80	-26.129	-0.181	0.321	0.000	-0.170	-0.052	1	0.00	0.03	0.04
1R	80	-26.129	0.031	0.321	0.000	-0.170	0.047	1	0.00	0.03	0.04
1S	80	-26.129	-0.181	-0.316	0.000	0.163	-0.052	1	0.00	0.03	0.04

1T	80	-26.129	0.031	-0.316	0.000	0.163	0.047	1	0.00	0.03	0.04
1U	80	9.240	-0.181	0.321	0.000	-0.170	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1V	80	9.240	0.031	0.321	0.000	-0.170	0.047	1	0.00	0.01	0.02
1W	80	9.240	-0.181	-0.316	0.000	0.163	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1X	80	9.240	0.031	-0.316	0.000	0.163	0.047	1	0.00	0.01	0.02
2	80	-22.786	-0.053	0.007	0.000	-0.009	-0.031	1	0.00	0.03	0.03
7	80	-20.008	-0.064	0.006	0.000	-0.008	-0.025	1	0.00	0.02	0.02
8	80	-24.236	-0.048	0.007	0.000	-0.010	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
1A	90	-14.563	-0.247	0.532	0.000	-0.368	-0.128	1	0.00	0.02	0.04
1B	90	-14.563	0.049	0.532	0.000	-0.368	0.106	1	0.00	0.02	0.04
1C	90	-14.563	-0.247	-0.527	0.000	0.361	-0.128	1	0.00	0.02	0.04
1D	90	-14.563	0.049	-0.527	0.000	0.361	0.106	1	0.00	0.02	0.04
1E	90	-2.306	-0.247	0.532	0.000	-0.368	-0.128	1	0.00	0.00	0.03
1F	90	-2.306	0.049	0.532	0.000	-0.368	0.106	1	0.00	0.00	0.02
1G	90	-2.306	-0.247	-0.527	0.000	0.361	-0.128	1	0.00	0.00	0.03
1H	90	-2.306	0.049	-0.527	0.000	0.361	0.106	1	0.00	0.00	0.02
1I	90	-14.202	-0.219	0.638	0.000	-0.447	-0.108	1	0.00	0.02	0.04
1J	90	-14.202	0.021	0.638	0.000	-0.447	0.085	1	0.00	0.02	0.04
1K	90	-14.202	-0.219	-0.634	0.000	0.441	-0.108	1	0.00	0.02	0.04
1L	90	-14.202	0.021	-0.634	0.000	0.441	0.085	1	0.00	0.02	0.04
1M	90	-2.666	-0.219	0.638	0.000	-0.447	-0.108	1	0.00	0.00	0.03
1N	90	-2.666	0.021	0.638	0.000	-0.447	0.085	1	0.00	0.00	0.03
1O	90	-2.666	-0.219	-0.634	0.000	0.441	-0.108	1	0.00	0.00	0.03
1P	90	-2.666	0.021	-0.634	0.000	0.441	0.085	1	0.00	0.00	0.03
1Q	90	-26.119	-0.205	0.321	0.000	-0.202	-0.071	1	0.00	0.03	0.04
1R	90	-26.119	0.007	0.321	0.000	-0.202	0.049	1	0.00	0.03	0.04
1S	90	-26.119	-0.205	-0.316	0.000	0.195	-0.071	1	0.00	0.03	0.04
1T	90	-26.119	0.007	-0.316	0.000	0.195	0.049	1	0.00	0.03	0.04
1U	90	9.250	-0.205	0.321	0.000	-0.202	-0.071	1	0.00	0.01	0.02
1V	90	9.250	0.007	0.321	0.000	-0.202	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	90	9.250	-0.205	-0.316	0.000	0.195	-0.071	1	0.00	0.01	0.02
1X	90	9.250	0.007	-0.316	0.000	0.195	0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	90	-22.773	-0.085	0.007	0.000	-0.010	-0.038	1	0.00	0.03	0.03
7	90	-19.994	-0.095	0.006	0.000	-0.009	-0.032	1	0.00	0.02	0.02
8	90	-24.223	-0.079	0.007	0.000	-0.010	-0.041	1	0.00	0.03	0.03

1A	100	-14.552	-0.271	0.532	0.000	-0.421	-0.154	1	0.00	0.02	0.04
1B	100	-14.552	0.024	0.532	0.000	-0.421	0.109	1	0.00	0.02	0.04
1C	100	-14.552	-0.271	-0.527	0.000	0.414	-0.154	1	0.00	0.02	0.04
1D	100	-14.552	0.024	-0.527	0.000	0.414	0.109	1	0.00	0.02	0.04
1E	100	-2.296	-0.271	0.532	0.000	-0.421	-0.154	1	0.00	0.00	0.03
1F	100	-2.296	0.024	0.532	0.000	-0.421	0.109	1	0.00	0.00	0.03
1G	100	-2.296	-0.271	-0.527	0.000	0.414	-0.154	1	0.00	0.00	0.03
1H	100	-2.296	0.024	-0.527	0.000	0.414	0.109	1	0.00	0.00	0.03
1I	100	-14.192	-0.244	0.638	0.000	-0.512	-0.131	1	0.00	0.02	0.05
1J	100	-14.192	-0.003	0.638	0.000	-0.512	0.087	1	0.00	0.02	0.05
1K	100	-14.192	-0.244	-0.634	0.000	0.504	-0.131	1	0.00	0.02	0.05
1L	100	-14.192	-0.003	-0.634	0.000	0.504	0.087	1	0.00	0.02	0.05
1M	100	-2.656	-0.244	0.638	0.000	-0.512	-0.131	1	0.00	0.00	0.03
1N	100	-2.656	-0.003	0.638	0.000	-0.512	0.087	1	0.00	0.00	0.03
1O	100	-2.656	-0.244	-0.634	0.000	0.504	-0.131	1	0.00	0.00	0.03
1P	100	-2.656	-0.003	-0.634	0.000	0.504	0.087	1	0.00	0.00	0.03
1Q	100	-26.108	-0.229	0.321	0.000	-0.234	-0.093	1	0.00	0.03	0.04
1R	100	-26.108	-0.017	0.321	0.000	-0.234	0.049	1	0.00	0.03	0.04
1S	100	-26.108	-0.229	-0.316	0.000	0.227	-0.093	1	0.00	0.03	0.04
1T	100	-26.108	-0.017	-0.316	0.000	0.227	0.049	1	0.00	0.03	0.04
1U	100	9.260	-0.229	0.321	0.000	-0.234	-0.093	1	0.00	0.01	0.03
1V	100	9.260	-0.017	0.321	0.000	-0.234	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	100	9.260	-0.229	-0.316	0.000	0.227	-0.093	1	0.00	0.01	0.02
1X	100	9.260	-0.017	-0.316	0.000	0.227	0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	100	-22.760	-0.116	0.007	0.000	-0.011	-0.048	1	0.00	0.03	0.03
7	100	-19.980	-0.126	0.006	0.000	-0.009	-0.044	1	0.00	0.02	0.02
8	100	-24.210	-0.111	0.007	0.000	-0.011	-0.051	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.655	-0.421	-0.154	1	0.7721	0.9838	1.0007	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1B	-14.655	-0.421	0.109	1	0.7721	0.9838	0.9986	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1C	-14.655	0.414	-0.154	1	0.7721	0.9836	1.0007	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1D	-14.655	0.414	0.109	1	0.7721	0.9836	0.9986	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1E	-2.399	-0.421	-0.154	1	0.7721	0.9974	1.0001	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1F	-2.399	-0.421	0.109	1	0.7721	0.9974	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1G	-2.399	0.414	-0.154	1	0.7721	0.9973	1.0001	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1H	-2.399	0.414	0.109	1	0.7721	0.9973	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1I	-14.295	-0.512	-0.131	1	0.7721	0.9845	1.0011	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1J	-14.295	-0.512	0.087	1	0.7721	0.9845	0.9989	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1K	-14.295	0.504	-0.131	1	0.7721	0.9843	1.0011	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1L	-14.295	0.504	0.087	1	0.7721	0.9843	0.9989	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1M	-2.759	-0.512	-0.131	1	0.7721	0.9970	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1N	-2.759	-0.512	0.087	1	0.7721	0.9970	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1O	-2.759	0.504	-0.131	1	0.7721	0.9970	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1P	-2.759	0.504	0.087	1	0.7721	0.9970	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1Q	-26.211	-0.234	-0.093	1	0.7721	0.9676	1.0006	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1R	-26.211	-0.234	-0.055	1	0.7721	0.9676	0.9940	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1S	-26.211	0.227	-0.093	1	0.7721	0.9673	1.0006	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1T	-26.211	0.227	-0.055	1	0.7721	0.9673	0.9940	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
2	-22.890	-0.011	-0.089	1	0.7721	0.9920	1.0067	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
7	-20.120	-0.009	-0.074	1	0.7721	0.9930	1.0064	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
8	-24.340	-0.011	-0.097	1	0.7721	0.9915	1.0069	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 38

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-14.341	-0.493	0.617	0.000	0.414	0.109	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-14.341	0.060	0.617	0.000	0.414	-0.154	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-14.341	-0.493	-0.612	0.000	-0.421	0.109	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-14.341	0.060	-0.612	0.000	-0.421	-0.154	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-2.429	-0.493	0.617	0.000	0.414	0.109	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	-2.429	0.060	0.617	0.000	0.414	-0.154	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-2.429	-0.493	-0.612	0.000	-0.421	0.109	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	-2.429	0.060	-0.612	0.000	-0.421	-0.154	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-13.995	-0.472	0.741	0.000	0.504	0.087	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-13.995	0.040	0.741	0.000	0.504	-0.131	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-13.995	-0.472	-0.736	0.000	-0.512	0.087	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-13.995	0.040	-0.736	0.000	-0.512	-0.131	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-2.775	-0.472	0.741	0.000	0.504	0.087	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-2.775	0.040	0.741	0.000	0.504	-0.131	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-2.775	-0.472	-0.736	0.000	-0.512	0.087	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-2.775	0.040	-0.736	0.000	-0.512	-0.131	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-25.804	-0.852	0.370	0.000	0.227	0.049	1	0.00	0.03	0.04	
1R	0	-25.804	0.420	0.370	0.000	0.227	-0.093	1	0.00	0.03	0.04	
1S	0	-25.804	-0.852	-0.366	0.000	-0.234	0.049	1	0.00	0.03	0.04	
1T	0	-25.804	0.420	-0.366	0.000	-0.234	-0.093	1	0.00	0.03	0.04	
1U	0	9.034	-0.852	0.370	0.000	0.227	0.049	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	9.034	0.420	0.370	0.000	0.227	-0.093	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	9.034	-0.852	-0.366	0.000	-0.234	0.049	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	9.034	0.420	-0.366	0.000	-0.234	-0.093	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-22.580	-0.553	0.007	0.000	-0.011	-0.048	1	0.00	0.03	0.03	
7	0	-19.830	-0.492	0.006	0.000	-0.009	-0.044	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-24.000	-0.594	0.007	0.000	-0.011	-0.051	1	0.00	0.03	0.03	
1A	4	-14.336	-0.503	0.617	0.000	0.439	0.112	1	0.00	0.02	0.04	
1B	4	-14.336	0.050	0.617	0.000	0.439	-0.175	1	0.00	0.02	0.04	
1C	4	-14.336	-0.503	-0.612	0.000	-0.447	0.112	1	0.00	0.02	0.04	
1D	4	-14.336	0.050	-0.612	0.000	-0.447	-0.175	1	0.00	0.02	0.04	
1E	4	-2.425	-0.503	0.617	0.000	0.439	0.112	1	0.00	0.00	0.03	
1F	4	-2.425	0.050	0.617	0.000	0.439	-0.175	1	0.00	0.00	0.03	
1G	4	-2.425	-0.503	-0.612	0.000	-0.447	0.112	1	0.00	0.00	0.03	
1H	4	-2.425	0.050	-0.612	0.000	-0.447	-0.175	1	0.00	0.00	0.03	
1I	4	-13.991	-0.483	0.741	0.000	0.535	0.088	1	0.00	0.02	0.05	
1J	4	-13.991	0.030	0.741	0.000	0.535	-0.151	1	0.00	0.02	0.05	
1K	4	-13.991	-0.483	-0.736	0.000	-0.542	0.088	1	0.00	0.02	0.05	
1L	4	-13.991	0.030	-0.736	0.000	-0.542	-0.151	1	0.00	0.02	0.05	
1M	4	-2.771	-0.483	0.741	0.000	0.535	0.088	1	0.00	0.00	0.03	
1N	4	-2.771	0.030	0.741	0.000	0.535	-0.151	1	0.00	0.00	0.04	
1O	4	-2.771	-0.483	-0.736	0.000	-0.542	0.088	1	0.00	0.00	0.03	
1P	4	-2.771	0.030	-0.736	0.000	-0.542	-0.151	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	4	-25.799	-0.862	0.370	0.000	0.242	0.066	1	0.00	0.03	0.04	
1R	4	-25.799	0.410	0.370	0.000	0.242	-0.129	1	0.00	0.03	0.05	
1S	4	-25.799	-0.862	-0.366	0.000	-0.250	0.066	1	0.00	0.03	0.04	
1T	4	-25.799	0.410	-0.366	0.000	-0.250	-0.129	1	0.00	0.03	0.05	
1U	4	9.038	-0.862	0.370	0.000	0.242	0.066	1	0.00	0.01	0.02	
1V	4	9.038	0.410	0.370	0.000	0.242	-0.129	1	0.00	0.01	0.03	
1W	4	9.038	-0.862	-0.366	0.000	-0.250	0.066	1	0.00	0.01	0.03	
1X	4	9.038	0.410	-0.366	0.000	-0.250	-0.129	1	0.00	0.01	0.03	
2	4	-22.574	-0.567	0.007	0.000	-0.011	-0.071	1	0.00	0.03	0.03	
7	4	-19.824	-0.505	0.006	0.000	-0.009	-0.064	1	0.00	0.02	0.02	
8	4	-23.995	-0.607	0.007	0.000	-0.011	-0.076	1	0.00	0.03	0.03	
1A	8	-14.332	-0.513	0.617	0.000	0.465	0.113	1	0.00	0.02	0.04	
1B	8	-14.332	0.040	0.617	0.000	0.465	-0.196	1	0.00	0.02	0.05	
1C	8	-14.332	-0.513	-0.612	0.000	-0.472	0.113	1	0.00	0.02	0.04	
1D	8	-14.332	0.040	-0.612	0.000	-0.472	-0.196	1	0.00	0.02	0.05	
1E	8	-2.421	-0.513	0.617	0.000	0.465	0.113	1	0.00	0.00	0.03	
1F	8	-2.421	0.040	0.617	0.000	0.465	-0.196	1	0.00	0.00	0.03	
1G	8	-2.421	-0.513	-0.612	0.000	-0.472	0.113	1	0.00	0.00	0.03	
1H	8	-2.421	0.040	-0.612	0.000	-0.472	-0.196	1	0.00	0.00	0.03	
1I	8	-13.986	-0.493	0.741	0.000	0.565	0.089	1	0.00	0.02	0.05	
1J	8	-13.986	0.020	0.741	0.000	0.565	-0.171	1	0.00	0.02	0.05	
1K	8	-13.986	-0.493	-0.736	0.000	-0.573	0.089	1	0.00	0.02	0.05	
1L	8	-13.986	0.020	-0.736	0.000	-0.573	-0.171	1	0.00	0.02	0.05	
1M	8	-2.766	-0.493	0.741	0.000	0.565	0.089	1	0.00	0.00	0.04	
1N	8	-2.766	0.020	0.741	0.000	0.565	-0.171	1	0.00	0.00	0.04	
1O	8	-2.766	-0.493	-0.736	0.000	-0.573	0.089	1	0.00	0.00	0.04	
1P	8	-2.766	0.020	-0.736	0.000	-0.573	-0.171	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	8	-25.795	-0.873	0.370	0.000	0.257	0.083	1	0.00	0.03	0.04	
1R	8	-25.795	0.400	0.370	0.000	0.257	-0.165	1	0.00	0.03	0.05	
1S	8	-25.795	-0.873	-0.366	0.000	-0.265	0.083	1	0.00	0.03	0.05	
1T	8	-25.795	0.400	-0.366	0.000	-0.265	-0.165	1	0.00	0.03	0.05	
1U	8	9.042	-0.873	0.370	0.000	0.257	0.083	1	0.00	0.01	0.03	
1V	8	9.042	0.400	0.370	0.000	0.257	-0.165	1	0.00	0.01	0.03	
1W	8	9.042	-0.873	-0.366	0.000	-0.265	0.083	1	0.00	0.01	0.03	
1X	8	9.042	0.400	-0.366	0.000	-0.265	-0.165	1	0.00	0.01	0.03	
2	8	-22.568	-0.580	0.007	0.000	-0.011	-0.096	1	0.00	0.03	0.03	
7	8	-19.818	-0.518	0.006	0.000	-0.010	-0.086	1	0.00	0.02	0.03	
8	8	-23.990	-0.620	0.007	0.000	-0.012	-0.102	1	0.00	0.03	0.03	
1A	13	-14.328	-0.523	0.617	0.000	0.490	0.115	1	0.00	0.02	0.05	
1B	13	-14.328	0.030	0.617	0.000	0.490	-0.217	1	0.00	0.02	0.05	

1C	13	-14.328	-0.523	-0.612	0.000	-0.498	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1D	13	-14.328	0.030	-0.612	0.000	-0.498	-0.217	1	0.00	0.02	0.05
1E	13	-2.417	-0.523	0.617	0.000	0.490	0.115	1	0.00	0.00	0.03
1F	13	-2.417	0.030	0.617	0.000	0.490	-0.217	1	0.00	0.00	0.03
1G	13	-2.417	-0.523	-0.612	0.000	-0.498	0.115	1	0.00	0.00	0.03
1H	13	-2.417	0.030	-0.612	0.000	-0.498	-0.217	1	0.00	0.00	0.03
1I	13	-13.982	-0.503	0.741	0.000	0.596	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	13	-13.982	0.010	0.741	0.000	0.596	-0.192	1	0.00	0.02	0.05
1K	13	-13.982	-0.503	-0.736	0.000	-0.604	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	13	-13.982	0.010	-0.736	0.000	-0.604	-0.192	1	0.00	0.02	0.05
1M	13	-2.762	-0.503	0.741	0.000	0.596	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	13	-2.762	0.010	0.741	0.000	0.596	-0.192	1	0.00	0.00	0.04
1O	13	-2.762	-0.503	-0.736	0.000	-0.604	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	13	-2.762	0.010	-0.736	0.000	-0.604	-0.192	1	0.00	0.00	0.04
1Q	13	-25.791	-0.883	0.370	0.000	0.272	0.099	1	0.00	0.03	0.05
1R	13	-25.791	0.390	0.370	0.000	0.272	-0.202	1	0.00	0.03	0.05
1S	13	-25.791	-0.883	-0.366	0.000	-0.280	0.099	1	0.00	0.03	0.05
1T	13	-25.791	0.390	-0.366	0.000	-0.280	-0.202	1	0.00	0.03	0.05
1U	13	9.046	-0.883	0.370	0.000	0.272	0.099	1	0.00	0.01	0.03
1V	13	9.046	0.390	0.370	0.000	0.272	-0.202	1	0.00	0.01	0.03
1W	13	9.046	-0.883	-0.366	0.000	-0.280	0.099	1	0.00	0.01	0.03
1X	13	9.046	0.390	-0.366	0.000	-0.280	-0.202	1	0.00	0.01	0.03
2	13	-22.562	-0.593	0.007	0.000	-0.012	-0.120	1	0.00	0.03	0.03
7	13	-19.812	-0.531	0.006	0.000	-0.010	-0.108	1	0.00	0.02	0.03
8	13	-23.985	-0.633	0.007	0.000	-0.012	-0.128	1	0.00	0.03	0.03
1A	17	-14.323	-0.533	0.617	0.000	0.515	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	17	-14.323	0.020	0.617	0.000	0.515	-0.239	1	0.00	0.02	0.05
1C	17	-14.323	-0.533	-0.612	0.000	-0.524	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	17	-14.323	0.020	-0.612	0.000	-0.524	-0.239	1	0.00	0.02	0.05
1E	17	-2.412	-0.533	0.617	0.000	0.515	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1F	17	-2.412	0.020	0.617	0.000	0.515	-0.239	1	0.00	0.00	0.04
1G	17	-2.412	-0.533	-0.612	0.000	-0.524	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1H	17	-2.412	0.020	-0.612	0.000	-0.524	-0.239	1	0.00	0.00	0.04
1I	17	-13.978	-0.513	0.741	0.000	0.627	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	17	-13.978	-0.000	0.741	0.000	0.627	-0.213	1	0.00	0.02	0.05
1K	17	-13.978	-0.513	-0.736	0.000	-0.635	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	17	-13.978	-0.000	-0.736	0.000	-0.635	-0.213	1	0.00	0.02	0.06
1M	17	-2.758	-0.513	0.741	0.000	0.627	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	17	-2.758	-0.000	0.741	0.000	0.627	-0.213	1	0.00	0.00	0.04
1O	17	-2.758	-0.513	-0.736	0.000	-0.635	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	17	-2.758	-0.000	-0.736	0.000	-0.635	-0.213	1	0.00	0.00	0.04
1Q	17	-25.786	-0.893	0.370	0.000	0.288	0.115	1	0.00	0.03	0.05
1R	17	-25.786	0.380	0.370	0.000	0.288	-0.239	1	0.00	0.03	0.05
1S	17	-25.786	-0.893	-0.366	0.000	-0.296	0.115	1	0.00	0.03	0.05
1T	17	-25.786	0.380	-0.366	0.000	-0.296	-0.239	1	0.00	0.03	0.05
1U	17	9.051	-0.893	0.370	0.000	0.288	0.115	1	0.00	0.01	0.03
1V	17	9.051	0.380	0.370	0.000	0.288	-0.239	1	0.00	0.01	0.03
1W	17	9.051	-0.893	-0.366	0.000	-0.296	0.115	1	0.00	0.01	0.03
1X	17	9.051	0.380	-0.366	0.000	-0.296	-0.239	1	0.00	0.01	0.03
2	17	-22.556	-0.606	0.007	0.000	-0.012	-0.145	1	0.00	0.03	0.03
7	17	-19.806	-0.544	0.006	0.000	-0.010	-0.130	1	0.00	0.02	0.03
8	17	-23.980	-0.646	0.007	0.000	-0.012	-0.155	1	0.00	0.03	0.03
1A	21	-14.319	-0.543	0.617	0.000	0.541	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	21	-14.319	0.010	0.617	0.000	0.541	-0.262	1	0.00	0.02	0.05
1C	21	-14.319	-0.543	-0.612	0.000	-0.549	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	21	-14.319	0.010	-0.612	0.000	-0.549	-0.262	1	0.00	0.02	0.05
1E	21	-2.408	-0.543	0.617	0.000	0.541	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1F	21	-2.408	0.010	0.617	0.000	0.541	-0.262	1	0.00	0.00	0.04
1G	21	-2.408	-0.543	-0.612	0.000	-0.549	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1H	21	-2.408	0.010	-0.612	0.000	-0.549	-0.262	1	0.00	0.00	0.04
1I	21	-13.974	-0.523	0.741	0.000	0.657	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	21	-13.974	-0.010	0.741	0.000	0.657	-0.234	1	0.00	0.02	0.06
1K	21	-13.974	-0.523	-0.736	0.000	-0.666	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	21	-13.974	-0.010	-0.736	0.000	-0.666	-0.234	1	0.00	0.02	0.06
1M	21	-2.753	-0.523	0.741	0.000	0.657	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	21	-2.753	-0.010	0.741	0.000	0.657	-0.234	1	0.00	0.00	0.04
1O	21	-2.753	-0.523	-0.736	0.000	-0.666	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	21	-2.753	-0.010	-0.736	0.000	-0.666	-0.234	1	0.00	0.00	0.04
1Q	21	-25.782	-0.903	0.370	0.000	0.303	0.131	1	0.00	0.03	0.05
1R	21	-25.782	0.369	0.370	0.000	0.303	-0.277	1	0.00	0.03	0.05
1S	21	-25.782	-0.903	-0.366	0.000	-0.311	0.131	1	0.00	0.03	0.05
1T	21	-25.782	0.369	-0.366	0.000	-0.311	-0.277	1	0.00	0.03	0.05
1U	21	9.055	-0.903	0.370	0.000	0.303	0.131	1	0.00	0.01	0.03
1V	21	9.055	0.369	0.370	0.000	0.303	-0.277	1	0.00	0.01	0.03
1W	21	9.055	-0.903	-0.366	0.000	-0.311	0.131	1	0.00	0.01	0.03
1X	21	9.055	0.369	-0.366	0.000	-0.311	-0.277	1	0.00	0.01	0.03
2	21	-22.550	-0.619	0.007	0.000	-0.012	-0.171	1	0.00	0.03	0.03
7	21	-19.800	-0.557	0.006	0.000	-0.010	-0.153	1	0.00	0.02	0.03
8	21	-23.975	-0.660	0.007	0.000	-0.013	-0.182	1	0.00	0.03	0.03
1A	25	-14.315	-0.553	0.617	0.000	0.566	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	25	-14.315	-0.000	0.617	0.000	0.566	-0.284	1	0.00	0.02	0.05
1C	25	-14.315	-0.553	-0.612	0.000	-0.575	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	25	-14.315	-0.000	-0.612	0.000	-0.575	-0.284	1	0.00	0.02	0.05
1E	25	-2.404	-0.553	0.617	0.000	0.566	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1F	25	-2.404	-0.000	0.617	0.000	0.566	-0.284	1	0.00	0.00	0.04
1G	25	-2.404	-0.553	-0.612	0.000	-0.575	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1H	25	-2.404	-0.000	-0.612	0.000	-0.575	-0.284	1	0.00	0.00	0.04
1I	25	-13.969	-0.533	0.741	0.000	0.688	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1J	25	-13.969	-0.020	0.741	0.000	0.688	-0.256	1	0.00	0.02	0.06
1K	25	-13.969	-0.533	-0.736	0.000	-0.697	0.088	1	0.00	0.02	0.06
1L	25	-13.969	-0.020	-0.736	0.000	-0.697	-0.256	1	0.00	0.02	0.06
1M	25	-2.749	-0.533	0.741	0.000	0.688	0.088	1	0.00	0.00	0.04
1N	25	-2.749	-0.020	0.741	0.000	0.688	-0.256	1	0.00	0.00	0.05
1O	25	-2.749	-0.533	-0.736	0.000	-0.697	0.088	1	0.00	0.00	0.04
1P	25	-2.749	-0.020	-0.736	0.000	-0.697	-0.256	1	0.00	0.00	0.05

1Q	25	-25.778	-0.913	0.370	0.000	0.318	0.146	1	0.00	0.03	0.05
1R	25	-25.778	0.359	0.370	0.000	0.318	-0.315	1	0.00	0.03	0.05
1S	25	-25.778	-0.913	-0.366	0.000	-0.327	0.146	1	0.00	0.03	0.05
1T	25	-25.778	0.359	-0.366	0.000	-0.327	-0.315	1	0.00	0.03	0.05
1U	25	9.059	-0.913	0.370	0.000	0.318	0.146	1	0.00	0.01	0.03
1V	25	9.059	0.359	0.370	0.000	0.318	-0.315	1	0.00	0.01	0.04
1W	25	9.059	-0.913	-0.366	0.000	-0.327	0.146	1	0.00	0.01	0.03
1X	25	9.059	0.359	-0.366	0.000	-0.327	-0.315	1	0.00	0.01	0.04
2	25	-22.544	-0.632	0.007	0.000	-0.013	-0.197	1	0.00	0.03	0.03
7	25	-19.794	-0.570	0.006	0.000	-0.011	-0.177	1	0.00	0.02	0.03
8	25	-23.970	-0.673	0.007	0.000	-0.013	-0.210	1	0.00	0.03	0.03
1A	29	-14.310	-0.563	0.617	0.000	0.592	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	29	-14.310	-0.010	0.617	0.000	0.592	-0.308	1	0.00	0.02	0.06
1C	29	-14.310	-0.563	-0.612	0.000	-0.601	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	29	-14.310	-0.010	-0.612	0.000	-0.601	-0.308	1	0.00	0.02	0.06
1E	29	-2.399	-0.563	0.617	0.000	0.592	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1F	29	-2.399	-0.010	0.617	0.000	0.592	-0.308	1	0.00	0.00	0.04
1G	29	-2.399	-0.563	-0.612	0.000	-0.601	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1H	29	-2.399	-0.010	-0.612	0.000	-0.601	-0.308	1	0.00	0.00	0.04
1I	29	-13.965	-0.543	0.741	0.000	0.719	0.087	1	0.00	0.02	0.06
1J	29	-13.965	-0.031	0.741	0.000	0.719	-0.279	1	0.00	0.02	0.06
1K	29	-13.965	-0.543	-0.736	0.000	-0.727	0.087	1	0.00	0.02	0.06
1L	29	-13.965	-0.031	-0.736	0.000	-0.727	-0.279	1	0.00	0.02	0.06
1M	29	-2.745	-0.543	0.741	0.000	0.719	0.087	1	0.00	0.00	0.04
1N	29	-2.745	-0.031	0.741	0.000	0.719	-0.279	1	0.00	0.00	0.05
1O	29	-2.745	-0.543	-0.736	0.000	-0.727	0.087	1	0.00	0.00	0.04
1P	29	-2.745	-0.031	-0.736	0.000	-0.727	-0.279	1	0.00	0.00	0.05
1Q	29	-25.773	-0.923	0.370	0.000	0.333	0.161	1	0.00	0.03	0.05
1R	29	-25.773	0.349	0.370	0.000	0.333	-0.353	1	0.00	0.03	0.06
1S	29	-25.773	-0.923	-0.366	0.000	-0.342	0.161	1	0.00	0.03	0.05
1T	29	-25.773	0.349	-0.366	0.000	-0.342	-0.353	1	0.00	0.03	0.06
1U	29	9.064	-0.923	0.370	0.000	0.333	0.161	1	0.00	0.01	0.03
1V	29	9.064	0.349	0.370	0.000	0.333	-0.353	1	0.00	0.01	0.04
1W	29	9.064	-0.923	-0.366	0.000	-0.342	0.161	1	0.00	0.01	0.03
1X	29	9.064	0.349	-0.366	0.000	-0.342	-0.353	1	0.00	0.01	0.04
2	29	-22.538	-0.645	0.007	0.000	-0.013	-0.224	1	0.00	0.03	0.03
7	29	-19.788	-0.583	0.006	0.000	-0.011	-0.201	1	0.00	0.02	0.03
8	29	-23.965	-0.686	0.007	0.000	-0.013	-0.238	1	0.00	0.03	0.03
1A	34	-14.306	-0.573	0.617	0.000	0.617	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1B	34	-14.306	-0.021	0.617	0.000	0.617	-0.331	1	0.00	0.02	0.06
1C	34	-14.306	-0.573	-0.612	0.000	-0.626	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1D	34	-14.306	-0.021	-0.612	0.000	-0.626	-0.331	1	0.00	0.02	0.06
1E	34	-2.395	-0.573	0.617	0.000	0.617	0.115	1	0.00	0.00	0.04
1F	34	-2.395	-0.021	0.617	0.000	0.617	-0.331	1	0.00	0.00	0.04
1G	34	-2.395	-0.573	-0.612	0.000	-0.626	0.115	1	0.00	0.00	0.04
1H	34	-2.395	-0.021	-0.612	0.000	-0.626	-0.331	1	0.00	0.00	0.04
1I	34	-13.961	-0.553	0.741	0.000	0.749	0.085	1	0.00	0.02	0.06
1J	34	-13.961	-0.041	0.741	0.000	0.749	-0.302	1	0.00	0.02	0.06
1K	34	-13.961	-0.553	-0.736	0.000	-0.758	0.085	1	0.00	0.02	0.06
1L	34	-13.961	-0.041	-0.736	0.000	-0.758	-0.302	1	0.00	0.02	0.06
1M	34	-2.741	-0.553	0.741	0.000	0.749	0.085	1	0.00	0.00	0.05
1N	34	-2.741	-0.041	0.741	0.000	0.749	-0.302	1	0.00	0.00	0.05
1O	34	-2.741	-0.553	-0.736	0.000	-0.758	0.085	1	0.00	0.00	0.05
1P	34	-2.741	-0.041	-0.736	0.000	-0.758	-0.302	1	0.00	0.00	0.05
1Q	34	-25.769	-0.933	0.370	0.000	0.349	0.175	1	0.00	0.03	0.05
1R	34	-25.769	0.339	0.370	0.000	0.349	-0.392	1	0.00	0.03	0.06
1S	34	-25.769	-0.933	-0.366	0.000	-0.358	0.175	1	0.00	0.03	0.05
1T	34	-25.769	0.339	-0.366	0.000	-0.358	-0.392	1	0.00	0.03	0.06
1U	34	9.068	-0.933	0.370	0.000	0.349	0.175	1	0.00	0.01	0.03
1V	34	9.068	0.339	0.370	0.000	0.349	-0.392	1	0.00	0.01	0.04
1W	34	9.068	-0.933	-0.366	0.000	-0.358	0.175	1	0.00	0.01	0.03
1X	34	9.068	0.339	-0.366	0.000	-0.358	-0.392	1	0.00	0.01	0.04
2	34	-22.532	-0.658	0.007	0.000	-0.013	-0.251	1	0.00	0.03	0.03
7	34	-19.782	-0.597	0.006	0.000	-0.011	-0.226	1	0.00	0.02	0.03
8	34	-23.960	-0.699	0.007	0.000	-0.013	-0.268	1	0.00	0.03	0.03
1A	38	-14.302	-0.583	0.617	0.000	0.643	0.114	1	0.00	0.02	0.05
1B	38	-14.302	-0.031	0.617	0.000	0.643	-0.355	1	0.00	0.02	0.06
1C	38	-14.302	-0.583	-0.612	0.000	-0.652	0.114	1	0.00	0.02	0.05
1D	38	-14.302	-0.031	-0.612	0.000	-0.652	-0.355	1	0.00	0.02	0.06
1E	38	-2.391	-0.583	0.617	0.000	0.643	0.114	1	0.00	0.00	0.04
1F	38	-2.391	-0.031	0.617	0.000	0.643	-0.355	1	0.00	0.00	0.05
1G	38	-2.391	-0.583	-0.612	0.000	-0.652	0.114	1	0.00	0.00	0.04
1H	38	-2.391	-0.031	-0.612	0.000	-0.652	-0.355	1	0.00	0.00	0.05
1I	38	-13.956	-0.563	0.741	0.000	0.780	0.083	1	0.00	0.02	0.06
1J	38	-13.956	-0.051	0.741	0.000	0.780	-0.325	1	0.00	0.02	0.07
1K	38	-13.956	-0.563	-0.736	0.000	-0.789	0.083	1	0.00	0.02	0.06
1L	38	-13.956	-0.051	-0.736	0.000	-0.789	-0.325	1	0.00	0.02	0.07
1M	38	-2.736	-0.563	0.741	0.000	0.780	0.083	1	0.00	0.00	0.05
1N	38	-2.736	-0.051	0.741	0.000	0.780	-0.325	1	0.00	0.00	0.05
1O	38	-2.736	-0.563	-0.736	0.000	-0.789	0.083	1	0.00	0.00	0.05
1P	38	-2.736	-0.051	-0.736	0.000	-0.789	-0.325	1	0.00	0.00	0.05
1Q	38	-25.765	-0.943	0.370	0.000	0.364	0.189	1	0.00	0.03	0.05
1R	38	-25.765	0.329	0.370	0.000	0.364	-0.431	1	0.00	0.03	0.06
1S	38	-25.765	-0.943	-0.366	0.000	-0.373	0.189	1	0.00	0.03	0.05
1T	38	-25.765	0.329	-0.366	0.000	-0.373	-0.431	1	0.00	0.03	0.06
1U	38	9.072	-0.943	0.370	0.000	0.364	0.189	1	0.00	0.01	0.03
1V	38	9.072	0.329	0.370	0.000	0.364	-0.431	1	0.00	0.01	0.04
1W	38	9.072	-0.943	-0.366	0.000	-0.373	0.189	1	0.00	0.01	0.04
1X	38	9.072	0.329	-0.366	0.000	-0.373	-0.431	1	0.00	0.01	0.04
2	38	-22.526	-0.671	0.007	0.000	-0.013	-0.279	1	0.00	0.03	0.03
7	38	-19.776	-0.610	0.006	0.000	-0.011	-0.251	1	0.00	0.02	0.03
8	38	-23.955	-0.712	0.007	0.000	-0.014	-0.297	1	0.00	0.03	0.04
1A	42	-14.298	-0.594	0.617	0.000	0.668	0.112	1	0.00	0.02	0.05
1B	42	-14.298	-0.041	0.617	0.000	0.668	-0.380	1	0.00	0.02	0.06

1C	42	-14.298	-0.594	-0.612	0.000	-0.678	0.112	1	0.00	0.02	0.06	
1D	42	-14.298	-0.041	-0.612	0.000	-0.678	-0.380	1	0.00	0.02	0.06	
1E	42	-2.386	-0.594	0.617	0.000	0.668	0.112	1	0.00	0.00	0.04	
1F	42	-2.386	-0.041	0.617	0.000	0.668	-0.380	1	0.00	0.00	0.05	
1G	42	-2.386	-0.594	-0.612	0.000	-0.678	0.112	1	0.00	0.00	0.04	
1H	42	-2.386	-0.041	-0.612	0.000	-0.678	-0.380	1	0.00	0.00	0.05	
1I	42	-13.952	-0.573	0.741	0.000	0.811	0.081	1	0.00	0.02	0.06	
1J	42	-13.952	-0.061	0.741	0.000	0.811	-0.349	1	0.00	0.02	0.07	
1K	42	-13.952	-0.573	-0.736	0.000	-0.820	0.081	1	0.00	0.02	0.06	
1L	42	-13.952	-0.061	-0.736	0.000	-0.820	-0.349	1	0.00	0.02	0.07	
1M	42	-2.732	-0.573	0.741	0.000	0.811	0.081	1	0.00	0.00	0.05	
1N	42	-2.732	-0.061	0.741	0.000	0.811	-0.349	1	0.00	0.00	0.06	
1O	42	-2.732	-0.573	-0.736	0.000	-0.820	0.081	1	0.00	0.00	0.05	
1P	42	-2.732	-0.061	-0.736	0.000	-0.820	-0.349	1	0.00	0.00	0.06	
1Q	42	-25.761	-0.953	0.370	0.000	0.379	0.203	1	0.00	0.03	0.05	
1R	42	-25.761	0.319	0.370	0.000	0.379	-0.471	1	0.00	0.03	0.06	
1S	42	-25.761	-0.953	-0.366	0.000	-0.388	0.203	1	0.00	0.03	0.05	
1T	42	-25.761	0.319	-0.366	0.000	-0.388	-0.471	1	0.00	0.03	0.06	
1U	42	9.077	-0.953	0.370	0.000	0.379	0.203	1	0.00	0.01	0.04	
1V	42	9.077	0.319	0.370	0.000	0.379	-0.471	1	0.00	0.01	0.04	
1W	42	9.077	-0.953	-0.366	0.000	-0.388	0.203	1	0.00	0.01	0.04	
1X	42	9.077	0.319	-0.366	0.000	-0.388	-0.471	1	0.00	0.01	0.04	
2	42	-22.520	-0.685	0.007	0.000	-0.014	-0.308	1	0.00	0.03	0.03	
7	42	-19.770	-0.623	0.006	0.000	-0.012	-0.277	1	0.00	0.02	0.03	
8	42	-23.950	-0.725	0.007	0.000	-0.014	-0.327	1	0.00	0.03	0.04	

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											
1A	-14.341	0.668	0.116	1	0.9691	0.9924	1.0010	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1B	-14.341	0.668	-0.380	1	0.9691	0.9924	0.9992	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1C	-14.341	-0.678	0.116	1	0.9691	0.9924	1.0010	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1D	-14.341	-0.678	-0.380	1	0.9691	0.9924	0.9992	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1E	-2.429	0.668	0.116	1	0.9691	0.9987	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1F	-2.429	0.668	-0.380	1	0.9691	0.9987	0.9999	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1G	-2.429	-0.678	0.116	1	0.9691	0.9987	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1H	-2.429	-0.678	-0.380	1	0.9691	0.9987	0.9999	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1I	-13.995	0.811	0.089	1	0.9691	0.9926	1.0008	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1J	-13.995	0.811	-0.349	1	0.9691	0.9926	0.9991	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1K	-13.995	-0.820	0.089	1	0.9691	0.9926	1.0008	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1L	-13.995	-0.820	-0.349	1	0.9691	0.9926	0.9991	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1M	-2.775	0.811	0.089	1	0.9691	0.9985	1.0002	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1N	-2.775	0.811	-0.349	1	0.9691	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1O	-2.775	-0.820	0.089	1	0.9691	0.9985	1.0002	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1P	-2.775	-0.820	-0.349	1	0.9691	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1Q	-25.804	0.379	0.203	1	0.9691	0.9861	0.9977	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1R	-25.804	0.379	-0.471	1	0.9691	0.9861	0.9974	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1S	-25.804	-0.388	0.203	1	0.9691	0.9861	0.9977	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1T	-25.804	-0.388	-0.471	1	0.9691	0.9861	0.9974	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
2	-22.580	-0.014	-0.308	1	0.9691	0.9895	0.9975	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
7	-19.830	-0.012	-0.277	1	0.9691	0.9908	0.9978	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
8	-24.000	-0.014	-0.327	1	0.9691	0.9889	0.9974	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 16

ASTA NUM. 74 NI 4695 NF 4627 Lungh. 84.9 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-22.686	-0.433	0.358	0.000	0.031	0.261	1	0.00	0.03	0.03	
1B	0	-22.686	-0.138	0.358	0.000	0.031	0.154	1	0.00	0.03	0.03	
1C	0	-22.686	-0.433	-0.363	0.000	-0.043	0.261	1	0.00	0.03	0.03	
1D	0	-22.686	-0.138	-0.363	0.000	-0.043	0.154	1	0.00	0.03	0.03	
1E	0	-5.214	-0.433	0.358	0.000	0.031	0.261	1	0.00	0.01	0.01	
1F	0	-5.214	-0.138	0.358	0.000	0.031	0.154	1	0.00	0.01	0.01	
1G	0	-5.214	-0.433	-0.363	0.000	-0.043	0.261	1	0.00	0.01	0.01	
1H	0	-5.214	-0.138	-0.363	0.000	-0.043	0.154	1	0.00	0.01	0.01	
1I	0	-22.100	-0.455	0.425	0.000	0.044	0.280	1	0.00	0.02	0.03	
1J	0	-22.100	-0.116	0.425	0.000	0.044	0.135	1	0.00	0.02	0.03	
1K	0	-22.100	-0.455	-0.429	0.000	-0.056	0.280	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-22.100	-0.116	-0.429	0.000	-0.056	0.135	1	0.00	0.02	0.03	
1M	0	-5.800	-0.455	0.425	0.000	0.044	0.280	1	0.00	0.01	0.02	
1N	0	-5.800	-0.116	0.425	0.000	0.044	0.135	1	0.00	0.01	0.01	
1O	0	-5.800	-0.455	-0.429	0.000	-0.056	0.280	1	0.00	0.01	0.02	
1P	0	-5.800	-0.116	-0.429	0.000	-0.056	0.135	1	0.00	0.01	0.01	
1Q	0	-38.248	-0.665	0.233	0.000	0.026	0.337	1	0.00	0.04	0.05	
1R	0	-38.248	0.094	0.233	0.000	0.026	0.077	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-38.248	-0.665	-0.238	0.000	-0.038	0.337	1	0.00	0.04	0.05	
1T	0	-38.248	0.094	-0.238	0.000	-0.038	0.077	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.348	-0.665	0.233	0.000	0.026	0.337	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	10.348	0.094	0.233	0.000	0.026	0.077	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	10.348	-0.665	-0.238	0.000	-0.038	0.337	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	10.348	0.094	-0.238	0.000	-0.038	0.077	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-40.890	-1.987	-0.007	0.000	-0.017	1.061	1	0.01	0.05	0.07	
7	0	-35.580	-1.613	-0.006	0.000	-0.014	0.878	1	0.01	0.04	0.06	
8	0	-43.830	-2.203	-0.007	0.000	-0.017	1.168	1	0.01	0.05	0.08	

1A	8	-22.677	-0.454	0.358	0.000	0.060	0.222	1	0.00	0.03	0.03
1B	8	-22.677	-0.159	0.358	0.000	0.060	0.142	1	0.00	0.03	0.03
1C	8	-22.677	-0.454	-0.363	0.000	-0.071	0.222	1	0.00	0.03	0.04
1D	8	-22.677	-0.159	-0.363	0.000	-0.071	0.142	1	0.00	0.03	0.03
1E	8	-5.205	-0.454	0.358	0.000	0.060	0.222	1	0.00	0.01	0.01
1F	8	-5.205	-0.159	0.358	0.000	0.060	0.142	1	0.00	0.01	0.01
1G	8	-5.205	-0.454	-0.363	0.000	-0.071	0.222	1	0.00	0.01	0.02
1H	8	-5.205	-0.159	-0.363	0.000	-0.071	0.142	1	0.00	0.01	0.01
1I	8	-22.091	-0.476	0.425	0.000	0.078	0.240	1	0.00	0.02	0.04
1J	8	-22.091	-0.137	0.425	0.000	0.078	0.124	1	0.00	0.02	0.03
1K	8	-22.091	-0.476	-0.429	0.000	-0.090	0.240	1	0.00	0.02	0.04
1L	8	-22.091	-0.137	-0.429	0.000	-0.090	0.124	1	0.00	0.02	0.03
1M	8	-5.791	-0.476	0.425	0.000	0.078	0.240	1	0.00	0.01	0.02
1N	8	-5.791	-0.137	0.425	0.000	0.078	0.124	1	0.00	0.01	0.01
1O	8	-5.791	-0.476	-0.429	0.000	-0.090	0.240	1	0.00	0.01	0.02
1P	8	-5.791	-0.137	-0.429	0.000	-0.090	0.124	1	0.00	0.01	0.01
1Q	8	-38.239	-0.686	0.233	0.000	0.044	0.280	1	0.00	0.04	0.05
1R	8	-38.239	0.073	0.233	0.000	0.044	0.084	1	0.00	0.04	0.05
1S	8	-38.239	-0.686	-0.238	0.000	-0.055	0.280	1	0.00	0.04	0.05
1T	8	-38.239	0.073	-0.238	0.000	-0.055	0.084	1	0.00	0.04	0.05
1U	8	10.357	-0.686	0.233	0.000	0.044	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1V	8	10.357	0.073	0.233	0.000	0.044	0.084	1	0.00	0.01	0.02
1W	8	10.357	-0.686	-0.238	0.000	-0.055	0.280	1	0.00	0.01	0.02
1X	8	10.357	0.073	-0.238	0.000	-0.055	0.084	1	0.00	0.01	0.02
2	8	-40.879	-2.014	-0.007	0.000	-0.016	0.891	1	0.01	0.05	0.07
7	8	-35.569	-1.640	-0.006	0.000	-0.014	0.740	1	0.01	0.04	0.06
8	8	-43.818	-2.230	-0.007	0.000	-0.017	0.980	1	0.01	0.05	0.08
1A	17	-22.668	-0.474	0.358	0.000	0.089	0.182	1	0.00	0.03	0.03
1B	17	-22.668	-0.179	0.358	0.000	0.089	0.128	1	0.00	0.03	0.03
1C	17	-22.668	-0.474	-0.363	0.000	-0.100	0.182	1	0.00	0.03	0.04
1D	17	-22.668	-0.179	-0.363	0.000	-0.100	0.128	1	0.00	0.03	0.03
1E	17	-5.196	-0.474	0.358	0.000	0.089	0.182	1	0.00	0.01	0.02
1F	17	-5.196	-0.179	0.358	0.000	0.089	0.128	1	0.00	0.01	0.01
1G	17	-5.196	-0.474	-0.363	0.000	-0.100	0.182	1	0.00	0.01	0.02
1H	17	-5.196	-0.179	-0.363	0.000	-0.100	0.128	1	0.00	0.01	0.01
1I	17	-22.082	-0.496	0.425	0.000	0.113	0.199	1	0.00	0.02	0.04
1J	17	-22.082	-0.157	0.425	0.000	0.113	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1K	17	-22.082	-0.496	-0.429	0.000	-0.123	0.199	1	0.00	0.02	0.04
1L	17	-22.082	-0.157	-0.429	0.000	-0.123	0.112	1	0.00	0.02	0.03
1M	17	-5.782	-0.496	0.425	0.000	0.113	0.199	1	0.00	0.01	0.02
1N	17	-5.782	-0.157	0.425	0.000	0.113	0.112	1	0.00	0.01	0.02
1O	17	-5.782	-0.496	-0.429	0.000	-0.123	0.199	1	0.00	0.01	0.02
1P	17	-5.782	-0.157	-0.429	0.000	-0.123	0.112	1	0.00	0.01	0.02
1Q	17	-38.230	-0.706	0.233	0.000	0.062	0.220	1	0.00	0.04	0.05
1R	17	-38.230	0.053	0.233	0.000	0.062	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1S	17	-38.230	-0.706	-0.238	0.000	-0.073	0.220	1	0.00	0.04	0.05
1T	17	-38.230	0.053	-0.238	0.000	-0.073	0.090	1	0.00	0.04	0.05
1U	17	10.366	-0.706	0.233	0.000	0.062	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1V	17	10.366	0.053	0.233	0.000	0.062	0.090	1	0.00	0.01	0.02
1W	17	10.366	-0.706	-0.238	0.000	-0.073	0.220	1	0.00	0.01	0.02
1X	17	10.366	0.053	-0.238	0.000	-0.073	0.090	1	0.00	0.01	0.02
2	17	-40.868	-2.040	-0.007	0.000	-0.016	0.719	1	0.01	0.05	0.07
7	17	-35.558	-1.666	-0.006	0.000	-0.013	0.599	1	0.01	0.04	0.06
8	17	-43.806	-2.256	-0.007	0.000	-0.016	0.789	1	0.01	0.05	0.07
1A	25	-22.659	-0.495	0.358	0.000	0.118	0.140	1	0.00	0.03	0.04
1B	25	-22.659	-0.200	0.358	0.000	0.118	0.113	1	0.00	0.03	0.03
1C	25	-22.659	-0.495	-0.363	0.000	-0.128	0.140	1	0.00	0.03	0.04
1D	25	-22.659	-0.200	-0.363	0.000	-0.128	0.113	1	0.00	0.03	0.04
1E	25	-5.187	-0.495	0.358	0.000	0.118	0.140	1	0.00	0.01	0.02
1F	25	-5.187	-0.200	0.358	0.000	0.118	0.113	1	0.00	0.01	0.02
1G	25	-5.187	-0.495	-0.363	0.000	-0.128	0.140	1	0.00	0.01	0.02
1H	25	-5.187	-0.200	-0.363	0.000	-0.128	0.113	1	0.00	0.01	0.02
1I	25	-22.073	-0.517	0.425	0.000	0.147	0.155	1	0.00	0.02	0.04
1J	25	-22.073	-0.178	0.425	0.000	0.147	0.098	1	0.00	0.02	0.04
1K	25	-22.073	-0.517	-0.429	0.000	-0.157	0.155	1	0.00	0.02	0.04
1L	25	-22.073	-0.178	-0.429	0.000	-0.157	0.098	1	0.00	0.02	0.04
1M	25	-5.773	-0.517	0.425	0.000	0.147	0.155	1	0.00	0.01	0.02
1N	25	-5.773	-0.178	0.425	0.000	0.147	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1O	25	-5.773	-0.517	-0.429	0.000	-0.157	0.155	1	0.00	0.01	0.02
1P	25	-5.773	-0.178	-0.429	0.000	-0.157	0.098	1	0.00	0.01	0.02
1Q	25	-38.221	-0.727	0.233	0.000	0.080	0.159	1	0.00	0.04	0.05
1R	25	-38.221	0.032	0.233	0.000	0.080	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1S	25	-38.221	-0.727	-0.238	0.000	-0.091	0.159	1	0.00	0.04	0.05
1T	25	-38.221	0.032	-0.238	0.000	-0.091	0.094	1	0.00	0.04	0.05
1U	25	10.375	-0.727	0.233	0.000	0.080	0.159	1	0.00	0.01	0.02
1V	25	10.375	0.032	0.233	0.000	0.080	0.094	1	0.00	0.01	0.02
1W	25	10.375	-0.727	-0.238	0.000	-0.091	0.159	1	0.00	0.01	0.02
1X	25	10.375	0.032	-0.238	0.000	-0.091	0.094	1	0.00	0.01	0.02
2	25	-40.857	-2.067	-0.007	0.000	-0.015	0.545	1	0.01	0.05	0.06
7	25	-35.547	-1.693	-0.006	0.000	-0.013	0.457	1	0.01	0.04	0.05
8	25	-43.794	-2.283	-0.007	0.000	-0.015	0.597	1	0.01	0.05	0.07
1A	34	-22.650	-0.515	0.358	0.000	0.147	0.097	1	0.00	0.03	0.04
1B	34	-22.650	-0.220	0.358	0.000	0.147	0.096	1	0.00	0.03	0.04
1C	34	-22.650	-0.515	-0.363	0.000	-0.157	0.097	1	0.00	0.03	0.04
1D	34	-22.650	-0.220	-0.363	0.000	-0.157	0.096	1	0.00	0.03	0.04
1E	34	-5.178	-0.515	0.358	0.000	0.147	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1F	34	-5.178	-0.220	0.358	0.000	0.147	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1G	34	-5.178	-0.515	-0.363	0.000	-0.157	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1H	34	-5.178	-0.220	-0.363	0.000	-0.157	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1I	34	-22.064	-0.537	0.425	0.000	0.181	0.110	1	0.00	0.02	0.04
1J	34	-22.064	-0.198	0.425	0.000	0.181	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1K	34	-22.064	-0.537	-0.429	0.000	-0.191	0.110	1	0.00	0.02	0.04
1L	34	-22.064	-0.198	-0.429	0.000	-0.191	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1M	34	-5.764	-0.537	0.425	0.000	0.181	0.110	1	0.00	0.01	0.02

1N	34	-5.764	-0.198	0.425	0.000	0.181	0.082	1	0.00	0.01	0.02
1O	34	-5.764	-0.537	-0.429	0.000	-0.191	0.110	1	0.00	0.01	0.02
1P	34	-5.764	-0.198	-0.429	0.000	-0.191	0.082	1	0.00	0.01	0.02
1Q	34	-38.212	-0.747	0.233	0.000	0.098	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1R	34	-38.212	0.012	0.233	0.000	0.098	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1S	34	-38.212	-0.747	-0.238	0.000	-0.108	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1T	34	-38.212	0.012	-0.238	0.000	-0.108	0.096	1	0.00	0.04	0.05
1U	34	10.384	-0.747	0.233	0.000	0.098	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1V	34	10.384	0.012	0.233	0.000	0.098	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1W	34	10.384	-0.747	-0.238	0.000	-0.108	0.096	1	0.00	0.01	0.02
1X	34	10.384	0.012	-0.238	0.000	-0.108	0.096	1	0.00	0.01	0.02
2	34	-40.846	-2.093	-0.007	0.000	-0.015	0.368	1	0.01	0.05	0.06
7	34	-35.536	-1.719	-0.006	0.000	-0.012	0.312	1	0.01	0.04	0.05
8	34	-43.782	-2.309	-0.007	0.000	-0.015	0.402	1	0.01	0.05	0.06
1A	42	-22.641	-0.535	0.358	0.000	0.176	0.052	1	0.00	0.03	0.04
1B	42	-22.641	-0.241	0.358	0.000	0.176	0.077	1	0.00	0.03	0.04
1C	42	-22.641	-0.535	-0.363	0.000	-0.185	0.052	1	0.00	0.03	0.04
1D	42	-22.641	-0.241	-0.363	0.000	-0.185	0.077	1	0.00	0.03	0.04
1E	42	-5.169	-0.535	0.358	0.000	0.176	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1F	42	-5.169	-0.241	0.358	0.000	0.176	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1G	42	-5.169	-0.535	-0.363	0.000	-0.185	0.052	1	0.00	0.01	0.02
1H	42	-5.169	-0.241	-0.363	0.000	-0.185	0.077	1	0.00	0.01	0.02
1I	42	-22.055	-0.557	0.425	0.000	0.215	0.064	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-22.055	-0.219	0.425	0.000	0.215	0.065	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-22.055	-0.557	-0.429	0.000	-0.225	0.064	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-22.055	-0.219	-0.429	0.000	-0.225	0.065	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-5.755	-0.557	0.425	0.000	0.215	0.064	1	0.00	0.01	0.02
1N	42	-5.755	-0.219	0.425	0.000	0.215	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1O	42	-5.755	-0.557	-0.429	0.000	-0.225	0.064	1	0.00	0.01	0.02
1P	42	-5.755	-0.219	-0.429	0.000	-0.225	0.065	1	0.00	0.01	0.02
1Q	42	-38.203	-0.767	0.233	0.000	0.116	0.032	1	0.00	0.04	0.05
1R	42	-38.203	-0.009	0.233	0.000	0.116	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-38.203	-0.767	-0.238	0.000	-0.126	0.032	1	0.00	0.04	0.05
1T	42	-38.203	-0.009	-0.238	0.000	-0.126	0.097	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	10.393	-0.767	0.233	0.000	0.116	0.032	1	0.00	0.01	0.02
1V	42	10.393	-0.009	0.233	0.000	0.116	0.097	1	0.00	0.01	0.02
1W	42	10.393	-0.767	-0.238	0.000	-0.126	0.032	1	0.00	0.01	0.02
1X	42	10.393	-0.009	-0.238	0.000	-0.126	0.097	1	0.00	0.01	0.02
2	42	-40.835	-2.120	-0.007	0.000	-0.014	0.189	1	0.01	0.05	0.05
7	42	-35.525	-1.745	-0.006	0.000	-0.012	0.165	1	0.01	0.04	0.04
8	42	-43.770	-2.336	-0.007	0.000	-0.014	0.205	1	0.01	0.05	0.06
1A	51	-22.632	-0.556	0.358	0.000	0.205	0.005	1	0.00	0.03	0.04
1B	51	-22.632	-0.261	0.358	0.000	0.205	0.056	1	0.00	0.03	0.04
1C	51	-22.632	-0.556	-0.363	0.000	-0.214	0.005	1	0.00	0.03	0.04
1D	51	-22.632	-0.261	-0.363	0.000	-0.214	0.056	1	0.00	0.03	0.04
1E	51	-5.160	-0.556	0.358	0.000	0.205	0.005	1	0.00	0.01	0.02
1F	51	-5.160	-0.261	0.358	0.000	0.205	0.056	1	0.00	0.01	0.02
1G	51	-5.160	-0.556	-0.363	0.000	-0.214	0.005	1	0.00	0.01	0.02
1H	51	-5.160	-0.261	-0.363	0.000	-0.214	0.056	1	0.00	0.01	0.02
1I	51	-22.046	-0.578	0.425	0.000	0.249	0.015	1	0.00	0.02	0.04
1J	51	-22.046	-0.239	0.425	0.000	0.249	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1K	51	-22.046	-0.578	-0.429	0.000	-0.258	0.015	1	0.00	0.02	0.04
1L	51	-22.046	-0.239	-0.429	0.000	-0.258	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1M	51	-5.746	-0.578	0.425	0.000	0.249	0.015	1	0.00	0.01	0.02
1N	51	-5.746	-0.239	0.425	0.000	0.249	0.046	1	0.00	0.01	0.02
1O	51	-5.746	-0.578	-0.429	0.000	-0.258	0.015	1	0.00	0.01	0.02
1P	51	-5.746	-0.239	-0.429	0.000	-0.258	0.046	1	0.00	0.01	0.02
1Q	51	-38.194	-0.788	0.233	0.000	0.134	-0.035	1	0.00	0.04	0.05
1R	51	-38.194	-0.029	0.233	0.000	0.134	0.095	1	0.00	0.04	0.05
1S	51	-38.194	-0.788	-0.238	0.000	-0.144	-0.035	1	0.00	0.04	0.05
1T	51	-38.194	-0.029	-0.238	0.000	-0.144	0.095	1	0.00	0.04	0.05
1U	51	10.402	-0.788	0.233	0.000	0.134	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1V	51	10.402	-0.029	0.233	0.000	0.134	0.095	1	0.00	0.01	0.02
1W	51	10.402	-0.788	-0.238	0.000	-0.144	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1X	51	10.402	-0.029	-0.238	0.000	-0.144	0.095	1	0.00	0.01	0.02
2	51	-40.824	-2.147	-0.007	0.000	-0.013	0.008	1	0.01	0.05	0.05
7	51	-35.514	-1.772	-0.006	0.000	-0.011	0.016	1	0.01	0.04	0.04
8	51	-43.758	-2.363	-0.007	0.000	-0.014	0.005	1	0.01	0.05	0.05
1A	59	-22.623	-0.576	0.358	0.000	0.234	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1B	59	-22.623	-0.281	0.358	0.000	0.234	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1C	59	-22.623	-0.576	-0.363	0.000	-0.243	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1D	59	-22.623	-0.281	-0.363	0.000	-0.243	0.034	1	0.00	0.03	0.04
1E	59	-5.151	-0.576	0.358	0.000	0.234	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1F	59	-5.151	-0.281	0.358	0.000	0.234	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1G	59	-5.151	-0.576	-0.363	0.000	-0.243	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1H	59	-5.151	-0.281	-0.363	0.000	-0.243	0.034	1	0.00	0.01	0.02
1I	59	-22.037	-0.598	0.425	0.000	0.283	-0.035	1	0.00	0.02	0.04
1J	59	-22.037	-0.259	0.425	0.000	0.283	0.025	1	0.00	0.02	0.04
1K	59	-22.037	-0.598	-0.429	0.000	-0.292	-0.035	1	0.00	0.02	0.04
1L	59	-22.037	-0.259	-0.429	0.000	-0.292	0.025	1	0.00	0.02	0.04
1M	59	-5.737	-0.598	0.425	0.000	0.283	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1N	59	-5.737	-0.259	0.425	0.000	0.283	0.025	1	0.00	0.01	0.02
1O	59	-5.737	-0.598	-0.429	0.000	-0.292	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1P	59	-5.737	-0.259	-0.429	0.000	-0.292	0.025	1	0.00	0.01	0.02
1Q	59	-38.185	-0.808	0.233	0.000	0.152	-0.103	1	0.00	0.04	0.05
1R	59	-38.185	-0.049	0.233	0.000	0.152	0.092	1	0.00	0.04	0.05
1S	59	-38.185	-0.808	-0.238	0.000	-0.161	-0.103	1	0.00	0.04	0.05
1T	59	-38.185	-0.049	-0.238	0.000	-0.161	0.092	1	0.00	0.04	0.05
1U	59	10.411	-0.808	0.233	0.000	0.152	-0.103	1	0.00	0.01	0.02
1V	59	10.411	-0.049	0.233	0.000	0.152	0.092	1	0.00	0.01	0.02
1W	59	10.411	-0.808	-0.238	0.000	-0.161	-0.103	1	0.00	0.01	0.02
1X	59	10.411	-0.049	-0.238	0.000	-0.161	0.092	1	0.00	0.01	0.02
2	59	-40.813	-2.173	-0.007	0.000	-0.013	-0.175	1	0.01	0.05	0.05
7	59	-35.503	-1.799	-0.006	0.000	-0.011	-0.136	1	0.01	0.04	0.04
8	59	-43.746	-2.389	-0.007	0.000	-0.013	-0.196	1	0.01	0.05	0.05

1A	68	-22.614	-0.597	0.358	0.000	0.263	-0.094	1	0.00	0.03	0.04
1B	68	-22.614	-0.302	0.358	0.000	0.263	0.010	1	0.00	0.03	0.04
1C	68	-22.614	-0.597	-0.363	0.000	-0.271	-0.094	1	0.00	0.03	0.04
1D	68	-22.614	-0.302	-0.363	0.000	-0.271	0.010	1	0.00	0.03	0.04
1E	68	-5.142	-0.597	0.358	0.000	0.263	-0.094	1	0.00	0.01	0.02
1F	68	-5.142	-0.302	0.358	0.000	0.263	0.010	1	0.00	0.01	0.02
1G	68	-5.142	-0.597	-0.363	0.000	-0.271	-0.094	1	0.00	0.01	0.02
1H	68	-5.142	-0.302	-0.363	0.000	-0.271	0.010	1	0.00	0.01	0.02
1I	68	-22.028	-0.619	0.425	0.000	0.318	-0.087	1	0.00	0.02	0.04
1J	68	-22.028	-0.280	0.425	0.000	0.318	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1K	68	-22.028	-0.619	-0.429	0.000	-0.326	-0.087	1	0.00	0.02	0.04
1L	68	-22.028	-0.280	-0.429	0.000	-0.326	0.002	1	0.00	0.02	0.04
1M	68	-5.728	-0.619	0.425	0.000	0.318	-0.087	1	0.00	0.01	0.03
1N	68	-5.728	-0.280	0.425	0.000	0.318	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1O	68	-5.728	-0.619	-0.429	0.000	-0.326	-0.087	1	0.00	0.01	0.03
1P	68	-5.728	-0.280	-0.429	0.000	-0.326	0.002	1	0.00	0.01	0.02
1Q	68	-38.176	-0.829	0.233	0.000	0.170	-0.172	1	0.00	0.04	0.06
1R	68	-38.176	-0.070	0.233	0.000	0.170	0.088	1	0.00	0.04	0.05
1S	68	-38.176	-0.829	-0.238	0.000	-0.179	-0.172	1	0.00	0.04	0.06
1T	68	-38.176	-0.070	-0.238	0.000	-0.179	0.088	1	0.00	0.04	0.05
1U	68	10.420	-0.829	0.233	0.000	0.170	-0.172	1	0.00	0.01	0.03
1V	68	10.420	-0.070	0.233	0.000	0.170	0.088	1	0.00	0.01	0.02
1W	68	10.420	-0.829	-0.238	0.000	-0.179	-0.172	1	0.00	0.01	0.03
1X	68	10.420	-0.070	-0.238	0.000	-0.179	0.088	1	0.00	0.01	0.02
2	68	-40.802	-2.200	-0.007	0.000	-0.012	-0.361	1	0.01	0.05	0.06
7	68	-35.492	-1.825	-0.006	0.000	-0.010	-0.290	1	0.01	0.04	0.05
8	68	-43.734	-2.416	-0.007	0.000	-0.012	-0.400	1	0.01	0.05	0.06

1A	76	-22.605	-0.617	0.358	0.000	0.292	-0.147	1	0.00	0.03	0.04
1B	76	-22.605	-0.322	0.358	0.000	0.292	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1C	76	-22.605	-0.617	-0.363	0.000	-0.300	-0.147	1	0.00	0.03	0.05
1D	76	-22.605	-0.322	-0.363	0.000	-0.300	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1E	76	-5.133	-0.617	0.358	0.000	0.292	-0.147	1	0.00	0.01	0.03
1F	76	-5.133	-0.322	0.358	0.000	0.292	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1G	76	-5.133	-0.617	-0.363	0.000	-0.300	-0.147	1	0.00	0.01	0.03
1H	76	-5.133	-0.322	-0.363	0.000	-0.300	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1I	76	-22.019	-0.639	0.425	0.000	0.352	-0.140	1	0.00	0.02	0.05
1J	76	-22.019	-0.300	0.425	0.000	0.352	-0.022	1	0.00	0.02	0.04
1K	76	-22.019	-0.639	-0.429	0.000	-0.360	-0.140	1	0.00	0.02	0.05
1L	76	-22.019	-0.300	-0.429	0.000	-0.360	-0.022	1	0.00	0.02	0.04
1M	76	-5.719	-0.639	0.425	0.000	0.352	-0.140	1	0.00	0.01	0.03
1N	76	-5.719	-0.300	0.425	0.000	0.352	-0.022	1	0.00	0.01	0.03
1O	76	-5.719	-0.639	-0.429	0.000	-0.360	-0.140	1	0.00	0.01	0.03
1P	76	-5.719	-0.300	-0.429	0.000	-0.360	-0.022	1	0.00	0.01	0.03
1Q	76	-38.167	-0.849	0.233	0.000	0.188	-0.244	1	0.00	0.04	0.06
1R	76	-38.167	-0.090	0.233	0.000	0.188	0.081	1	0.00	0.04	0.06
1S	76	-38.167	-0.849	-0.238	0.000	-0.196	-0.244	1	0.00	0.04	0.06
1T	76	-38.167	-0.090	-0.238	0.000	-0.196	0.081	1	0.00	0.04	0.06
1U	76	10.429	-0.849	0.233	0.000	0.188	-0.244	1	0.00	0.01	0.03
1V	76	10.429	-0.090	0.233	0.000	0.188	0.081	1	0.00	0.01	0.02
1W	76	10.429	-0.849	-0.238	0.000	-0.196	-0.244	1	0.00	0.01	0.03
1X	76	10.429	-0.090	-0.238	0.000	-0.196	0.081	1	0.00	0.01	0.02
2	76	-40.791	-2.226	-0.007	0.000	-0.012	-0.549	1	0.01	0.05	0.06
7	76	-35.481	-1.852	-0.006	0.000	-0.010	-0.446	1	0.01	0.04	0.05
8	76	-43.722	-2.442	-0.007	0.000	-0.012	-0.607	1	0.01	0.05	0.07

1A	85	-22.596	-0.638	0.358	0.000	0.321	-0.201	1	0.00	0.03	0.05
1B	85	-22.596	-0.343	0.358	0.000	0.321	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1C	85	-22.596	-0.638	-0.363	0.000	-0.328	-0.201	1	0.00	0.03	0.05
1D	85	-22.596	-0.343	-0.363	0.000	-0.328	-0.044	1	0.00	0.03	0.04
1E	85	-5.124	-0.638	0.358	0.000	0.321	-0.201	1	0.00	0.01	0.03
1F	85	-5.124	-0.343	0.358	0.000	0.321	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1G	85	-5.124	-0.638	-0.363	0.000	-0.328	-0.201	1	0.00	0.01	0.03
1H	85	-5.124	-0.343	-0.363	0.000	-0.328	-0.044	1	0.00	0.01	0.02
1I	85	-22.010	-0.660	0.425	0.000	0.386	-0.196	1	0.00	0.02	0.05
1J	85	-22.010	-0.321	0.425	0.000	0.386	-0.048	1	0.00	0.02	0.05
1K	85	-22.010	-0.660	-0.429	0.000	-0.393	-0.196	1	0.00	0.02	0.05
1L	85	-22.010	-0.321	-0.429	0.000	-0.393	-0.048	1	0.00	0.02	0.05
1M	85	-5.710	-0.660	0.425	0.000	0.386	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
1N	85	-5.710	-0.321	0.425	0.000	0.386	-0.048	1	0.00	0.01	0.03
1O	85	-5.710	-0.660	-0.429	0.000	-0.393	-0.196	1	0.00	0.01	0.03
1P	85	-5.710	-0.321	-0.429	0.000	-0.393	-0.048	1	0.00	0.01	0.03
1Q	85	-38.158	-0.870	0.233	0.000	0.206	-0.317	1	0.00	0.04	0.06
1R	85	-38.158	-0.111	0.233	0.000	0.206	0.073	1	0.00	0.04	0.06
1S	85	-38.158	-0.870	-0.238	0.000	-0.214	-0.317	1	0.00	0.04	0.06
1T	85	-38.158	-0.111	-0.238	0.000	-0.214	0.073	1	0.00	0.04	0.06
1U	85	10.438	-0.870	0.233	0.000	0.206	-0.317	1	0.00	0.01	0.03
1V	85	10.438	-0.111	0.233	0.000	0.206	0.073	1	0.00	0.01	0.02
1W	85	10.438	-0.870	-0.238	0.000	-0.214	-0.317	1	0.00	0.01	0.03
1X	85	10.438	-0.111	-0.238	0.000	-0.214	0.073	1	0.00	0.01	0.03
2	85	-40.780	-2.253	-0.007	0.000	-0.011	-0.739	1	0.01	0.05	0.07
7	85	-35.470	-1.878	-0.006	0.000	-0.009	-0.604	1	0.01	0.04	0.06
8	85	-43.710	-2.469	-0.007	0.000	-0.011	-0.815	1	0.01	0.05	0.07

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-22.686	0.321	0.261	1	0.8271	0.9845	0.9907	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1B	-22.686	0.321	0.154	1	0.8271	0.9845	0.9965	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32
1C	-22.686	-0.328	0.261	1	0.8271	0.9852	0.9907	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 32

1D	-22.686	-0.328	0.154	1	0.8271	0.9852	0.9965	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1E	-5.214	0.321	0.261	1	0.8271	0.9964	0.9979	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1F	-5.214	0.321	0.154	1	0.8271	0.9964	0.9992	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1G	-5.214	-0.328	0.261	1	0.8271	0.9966	0.9979	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1H	-5.214	-0.328	0.154	1	0.8271	0.9966	0.9992	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1I	-22.100	0.386	0.280	1	0.8271	0.9853	0.9916	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	32
1J	-22.100	0.386	0.135	1	0.8271	0.9853	0.9961	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1K	-22.100	-0.393	0.280	1	0.8271	0.9858	0.9916	--	--	0.03	--	0.06	Snell.	'zx'='	32
1L	-22.100	-0.393	0.135	1	0.8271	0.9858	0.9961	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	32
1M	-5.800	0.386	0.280	1	0.8271	0.9961	0.9978	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx'='	32
1N	-5.800	0.386	0.135	1	0.8271	0.9961	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1O	-5.800	-0.393	0.280	1	0.8271	0.9963	0.9978	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx'='	32
1P	-5.800	-0.393	0.135	1	0.8271	0.9963	0.9990	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	32
1Q	-38.248	0.206	0.337	1	0.8271	0.9750	0.9809	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
1R	-38.248	0.206	0.097	1	0.8271	0.9750	1.0127	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
1S	-38.248	-0.214	0.337	1	0.8271	0.9768	0.9809	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
1T	-38.248	-0.214	0.097	1	0.8271	0.9768	1.0127	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
2	-40.890	-0.017	1.061	1	0.8271	0.9938	0.9834	--	--	0.06	--	0.08	Snell.	'zx'='	32
7	-35.580	-0.014	0.878	1	0.8271	0.9946	0.9857	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	32
8	-43.830	-0.017	1.168	1	0.8271	0.9934	0.9821	--	--	0.06	--	0.09	Snell.	'zx'='	32

ASTA NUM. 75 NI 4627 NF 4694 Lungh. 15.1 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica									Indici <= 1 : VERIFICATO			
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-19.988	1.130	0.114	0.000	0.320	-0.044	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-19.988	1.478	0.114	0.000	0.320	-0.201	1	0.01	0.02	0.04	
1C	0	-19.988	1.130	-0.118	0.000	-0.328	-0.044	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-19.988	1.478	-0.118	0.000	-0.328	-0.201	1	0.01	0.02	0.05	
1E	0	-3.932	1.130	0.114	0.000	0.320	-0.044	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-3.932	1.478	0.114	0.000	0.320	-0.201	1	0.01	0.00	0.03	
1G	0	-3.932	1.130	-0.118	0.000	-0.328	-0.044	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-3.932	1.478	-0.118	0.000	-0.328	-0.201	1	0.01	0.00	0.03	
1I	0	-19.539	1.129	0.133	0.000	0.385	-0.048	1	0.00	0.02	0.04	
1J	0	-19.539	1.479	0.133	0.000	0.385	-0.196	1	0.01	0.02	0.05	
1K	0	-19.539	1.129	-0.137	0.000	-0.393	-0.048	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-19.539	1.479	-0.137	0.000	-0.393	-0.196	1	0.01	0.02	0.05	
1M	0	-4.381	1.129	0.133	0.000	0.385	-0.048	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-4.381	1.479	0.133	0.000	0.385	-0.196	1	0.01	0.00	0.03	
1O	0	-4.381	1.129	-0.137	0.000	-0.393	-0.048	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-4.381	1.479	-0.137	0.000	-0.393	-0.196	1	0.01	0.00	0.03	
1Q	0	-34.576	0.799	0.078	0.000	0.206	0.073	1	0.00	0.04	0.05	
1R	0	-34.576	1.809	0.078	0.000	0.206	-0.317	1	0.01	0.04	0.06	
1S	0	-34.576	0.799	-0.082	0.000	-0.214	0.073	1	0.00	0.04	0.05	
1T	0	-34.576	1.809	-0.082	0.000	-0.214	-0.317	1	0.01	0.04	0.06	
1U	0	10.656	0.799	0.078	0.000	0.206	0.073	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	10.656	1.809	0.078	0.000	0.206	-0.317	1	0.01	0.01	0.03	
1W	0	10.656	0.799	-0.082	0.000	-0.214	0.073	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	10.656	1.809	-0.082	0.000	-0.214	-0.317	1	0.01	0.01	0.03	
2	0	-34.120	5.764	-0.006	0.000	-0.011	-0.739	1	0.02	0.04	0.06	
7	0	-29.780	4.824	-0.005	0.000	-0.010	-0.604	1	0.02	0.03	0.05	
8	0	-36.490	6.318	-0.006	0.000	-0.011	-0.815	1	0.02	0.04	0.06	
1A	8	-19.983	1.112	0.114	0.000	0.328	0.065	1	0.00	0.02	0.04	
1B	8	-19.983	1.459	0.114	0.000	0.328	-0.113	1	0.01	0.02	0.04	
1C	8	-19.983	1.112	-0.118	0.000	-0.335	0.065	1	0.00	0.02	0.04	
1D	8	-19.983	1.459	-0.118	0.000	-0.335	-0.113	1	0.01	0.02	0.04	
1E	8	-3.927	1.112	0.114	0.000	0.328	0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1F	8	-3.927	1.459	0.114	0.000	0.328	-0.113	1	0.01	0.00	0.02	
1G	8	-3.927	1.112	-0.118	0.000	-0.335	0.065	1	0.00	0.00	0.02	
1H	8	-3.927	1.459	-0.118	0.000	-0.335	-0.113	1	0.01	0.00	0.03	
1I	8	-19.534	1.111	0.133	0.000	0.394	0.059	1	0.00	0.02	0.04	
1J	8	-19.534	1.460	0.133	0.000	0.394	-0.108	1	0.01	0.02	0.05	
1K	8	-19.534	1.111	-0.137	0.000	-0.401	0.059	1	0.00	0.02	0.04	
1L	8	-19.534	1.460	-0.137	0.000	-0.401	-0.108	1	0.01	0.02	0.05	
1M	8	-4.376	1.111	0.133	0.000	0.394	0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1N	8	-4.376	1.460	0.133	0.000	0.394	-0.108	1	0.01	0.00	0.03	
1O	8	-4.376	1.111	-0.137	0.000	-0.401	0.059	1	0.00	0.00	0.03	
1P	8	-4.376	1.460	-0.137	0.000	-0.401	-0.108	1	0.01	0.00	0.03	
1Q	8	-34.571	0.780	0.078	0.000	0.209	0.208	1	0.00	0.04	0.06	
1R	8	-34.571	1.791	0.078	0.000	0.209	-0.256	1	0.01	0.04	0.06	
1S	8	-34.571	0.780	-0.082	0.000	-0.216	0.208	1	0.00	0.04	0.06	
1T	8	-34.571	1.791	-0.082	0.000	-0.216	-0.256	1	0.01	0.04	0.06	
1U	8	10.661	0.780	0.078	0.000	0.209	0.208	1	0.00	0.01	0.03	
1V	8	10.661	1.791	0.078	0.000	0.209	-0.256	1	0.01	0.01	0.03	
1W	8	10.661	0.780	-0.082	0.000	-0.216	0.208	1	0.00	0.01	0.03	
1X	8	10.661	1.791	-0.082	0.000	-0.216	-0.256	1	0.01	0.01	0.03	
2	8	-34.110	5.740	-0.006	0.000	-0.011	-0.304	1	0.02	0.04	0.05	
7	8	-29.770	4.800	-0.005	0.000	-0.009	-0.240	1	0.02	0.03	0.04	
8	8	-36.480	6.295	-0.006	0.000	-0.011	-0.338	1	0.02	0.04	0.05	
1A	15	-19.978	1.093	0.114	0.000	0.335	0.172	1	0.00	0.02	0.04	
1B	15	-19.978	1.441	0.114	0.000	0.335	-0.028	1	0.01	0.02	0.04	
1C	15	-19.978	1.093	-0.118	0.000	-0.342	0.172	1	0.00	0.02	0.05	
1D	15	-19.978	1.441	-0.118	0.000	-0.342	-0.028	1	0.01	0.02	0.04	
1E	15	-3.922	1.093	0.114	0.000	0.335	0.172	1	0.00	0.00	0.03	
1F	15	-3.922	1.441	0.114	0.000	0.335	-0.028	1	0.01	0.00	0.02	
1G	15	-3.922	1.093	-0.118	0.000	-0.342	0.172	1	0.00	0.00	0.03	
1H	15	-3.922	1.441	-0.118	0.000	-0.342	-0.028	1	0.01	0.00	0.02	
1I	15	-19.529	1.092	0.133	0.000	0.403	0.166	1	0.00	0.02	0.05	
1J	15	-19.529	1.442	0.133	0.000	0.403	-0.022	1	0.01	0.02	0.04	

1K	15	-19.529	1.092	-0.137	0.000	-0.410	0.166	1	0.00	0.02	0.05		
1L	15	-19.529	1.442	-0.137	0.000	-0.410	-0.022	1	0.01	0.02	0.04		
1M	15	-4.371	1.092	0.133	0.000	0.403	0.166	1	0.00	0.00	0.03		
1N	15	-4.371	1.442	0.133	0.000	0.403	-0.022	1	0.01	0.00	0.03		
1O	15	-4.371	1.092	-0.137	0.000	-0.410	0.166	1	0.00	0.00	0.03		
1P	15	-4.371	1.442	-0.137	0.000	-0.410	-0.022	1	0.01	0.00	0.03		
1Q	15	-34.566	0.762	0.078	0.000	0.211	0.341	1	0.00	0.04	0.06		
1R	15	-34.566	1.772	0.078	0.000	0.211	-0.197	1	0.01	0.04	0.06		
1S	15	-34.566	0.762	-0.082	0.000	-0.218	0.341	1	0.00	0.04	0.06		
1T	15	-34.566	1.772	-0.082	0.000	-0.218	-0.197	1	0.01	0.04	0.06		
1U	15	10.666	0.762	0.078	0.000	0.211	0.341	1	0.00	0.01	0.03		
1V	15	10.666	1.772	0.078	0.000	0.211	-0.197	1	0.01	0.01	0.03		
1W	15	10.666	0.762	-0.082	0.000	-0.218	0.341	1	0.00	0.01	0.03		
1X	15	10.666	1.772	-0.082	0.000	-0.218	-0.197	1	0.01	0.01	0.03		
2	15	-34.100	5.716	-0.006	0.000	-0.010	0.129	1	0.02	0.04	0.04		
7	15	-29.760	4.776	-0.005	0.000	-0.009	0.122	1	0.02	0.03	0.04		
8	15	-36.470	6.271	-0.006	0.000	-0.010	0.137	1	0.02	0.04	0.05		

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-19.988	0.335	0.172	1	1.0000	0.9861	0.9959	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx' = 6
1B	-19.988	0.335	-0.201	1	1.0000	0.9861	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx' = 6
1C	-19.988	-0.342	0.172	1	1.0000	0.9861	0.9959	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx' = 6
1D	-19.988	-0.342	-0.201	1	1.0000	0.9861	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx' = 6
1E	-3.932	0.335	0.172	1	1.0000	0.9973	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx' = 6
1F	-3.932	0.335	-0.201	1	1.0000	0.9973	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx' = 6
1G	-3.932	-0.342	0.172	1	1.0000	0.9973	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx' = 6
1H	-3.932	-0.342	-0.201	1	1.0000	0.9973	0.9993	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx' = 6
1I	-19.539	0.403	0.166	1	1.0000	0.9864	0.9959	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx' = 6
1J	-19.539	0.403	-0.196	1	1.0000	0.9864	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx' = 6
1K	-19.539	-0.410	0.166	1	1.0000	0.9865	0.9959	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx' = 6
1L	-19.539	-0.410	-0.196	1	1.0000	0.9865	0.9965	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx' = 6
1M	-4.381	0.403	0.166	1	1.0000	0.9970	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx' = 6
1N	-4.381	0.403	-0.196	1	1.0000	0.9970	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx' = 6
1O	-4.381	-0.410	0.166	1	1.0000	0.9970	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx' = 6
1P	-4.381	-0.410	-0.196	1	1.0000	0.9970	0.9992	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx' = 6
1Q	-34.576	0.211	0.341	1	1.0000	0.9761	0.9941	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx' = 6
1R	-34.576	0.211	-0.317	1	1.0000	0.9761	0.9952	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx' = 6
1S	-34.576	-0.218	0.341	1	1.0000	0.9761	0.9941	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx' = 6
1T	-34.576	-0.218	-0.317	1	1.0000	0.9761	0.9952	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx' = 6
2	-34.120	-0.011	-0.739	1	1.0000	0.9762	0.9931	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx' = 6
7	-29.780	-0.010	-0.604	1	1.0000	0.9792	0.9939	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx' = 6
8	-36.490	-0.011	-0.815	1	1.0000	0.9745	0.9927	--	--	0.04	--	0.06	Snell. 'zx' = 6

ASTA NUM. 76 NI 4694 NF 4693 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-19.455	0.274	0.040	0.000	0.335	0.172	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-19.455	0.381	0.040	0.000	0.335	-0.028	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-19.455	0.274	-0.045	0.000	-0.342	0.172	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-19.455	0.381	-0.045	0.000	-0.342	-0.028	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.645	0.274	0.040	0.000	0.335	0.172	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	-3.645	0.381	0.040	0.000	0.335	-0.028	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	-3.645	0.274	-0.045	0.000	-0.342	0.172	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	-3.645	0.381	-0.045	0.000	-0.342	-0.028	1	0.00	0.00	0.02	
1I	0	-19.021	0.289	0.039	0.000	0.403	0.166	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-19.021	0.367	0.039	0.000	0.403	-0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-19.021	0.289	-0.044	0.000	-0.410	0.166	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-19.021	0.367	-0.044	0.000	-0.410	-0.022	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-4.079	0.289	0.039	0.000	0.403	0.166	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-4.079	0.367	0.039	0.000	0.403	-0.022	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-4.079	0.289	-0.044	0.000	-0.410	0.166	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-4.079	0.367	-0.044	0.000	-0.410	-0.022	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-34.026	0.230	0.066	0.000	0.211	0.341	1	0.00	0.04	0.06	
1R	0	-34.026	0.426	0.066	0.000	0.211	-0.197	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-34.026	0.230	-0.071	0.000	-0.218	0.341	1	0.00	0.04	0.06	
1T	0	-34.026	0.426	-0.071	0.000	-0.218	-0.197	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	10.926	0.230	0.066	0.000	0.211	0.341	1	0.00	0.01	0.03	
1V	0	10.926	0.426	0.066	0.000	0.211	-0.197	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	10.926	0.230	-0.071	0.000	-0.218	0.341	1	0.00	0.01	0.03	
1X	0	10.926	0.426	-0.071	0.000	-0.218	-0.197	1	0.00	0.01	0.03	
2	0	-32.130	1.098	-0.007	0.000	-0.010	0.129	1	0.00	0.04	0.04	
7	0	-28.120	0.942	-0.006	0.000	-0.009	0.122	1	0.00	0.03	0.04	
8	0	-34.300	1.187	-0.007	0.000	-0.010	0.137	1	0.00	0.04	0.04	
1A	10	-19.444	0.250	0.040	0.000	0.335	0.205	1	0.00	0.02	0.05	
1B	10	-19.444	0.357	0.040	0.000	0.335	0.002	1	0.00	0.02	0.04	
1C	10	-19.444	0.250	-0.045	0.000	-0.341	0.205	1	0.00	0.02	0.05	
1D	10	-19.444	0.357	-0.045	0.000	-0.341	0.002	1	0.00	0.02	0.04	
1E	10	-3.634	0.250	0.040	0.000	0.335	0.205	1	0.00	0.00	0.03	
1F	10	-3.634	0.357	0.040	0.000	0.335	0.002	1	0.00	0.00	0.02	
1G	10	-3.634	0.250	-0.045	0.000	-0.341	0.205	1	0.00	0.00	0.03	

1H	10	-3.634	0.357	-0.045	0.000	-0.341	0.002	1	0.00	0.00	0.02
1I	10	-19.010	0.265	0.039	0.000	0.403	0.200	1	0.00	0.02	0.05
1J	10	-19.010	0.343	0.039	0.000	0.403	0.008	1	0.00	0.02	0.04
1K	10	-19.010	0.265	-0.044	0.000	-0.409	0.200	1	0.00	0.02	0.05
1L	10	-19.010	0.343	-0.044	0.000	-0.409	0.008	1	0.00	0.02	0.04
1M	10	-4.068	0.265	0.039	0.000	0.403	0.200	1	0.00	0.00	0.03
1N	10	-4.068	0.343	0.039	0.000	0.403	0.008	1	0.00	0.00	0.03
1O	10	-4.068	0.265	-0.044	0.000	-0.409	0.200	1	0.00	0.00	0.03
1P	10	-4.068	0.343	-0.044	0.000	-0.409	0.008	1	0.00	0.00	0.03
1Q	10	-34.015	0.206	0.066	0.000	0.208	0.381	1	0.00	0.04	0.06
1R	10	-34.015	0.402	0.066	0.000	0.208	-0.174	1	0.00	0.04	0.05
1S	10	-34.015	0.206	-0.071	0.000	-0.214	0.381	1	0.00	0.04	0.06
1T	10	-34.015	0.402	-0.071	0.000	-0.214	-0.174	1	0.00	0.04	0.05
1U	10	10.937	0.206	0.066	0.000	0.208	0.381	1	0.00	0.01	0.03
1V	10	10.937	0.402	0.066	0.000	0.208	-0.174	1	0.00	0.01	0.03
1W	10	10.937	0.206	-0.071	0.000	-0.214	0.381	1	0.00	0.01	0.03
1X	10	10.937	0.402	-0.071	0.000	-0.214	-0.174	1	0.00	0.01	0.03
2	10	-32.116	1.067	-0.007	0.000	-0.010	0.237	1	0.00	0.04	0.04
7	10	-28.107	0.911	-0.006	0.000	-0.008	0.214	1	0.00	0.03	0.04
8	10	-34.287	1.156	-0.007	0.000	-0.010	0.254	1	0.00	0.04	0.05
1A	20	-19.433	0.226	0.040	0.000	0.334	0.236	1	0.00	0.02	0.05
1B	20	-19.433	0.333	0.040	0.000	0.334	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1C	20	-19.433	0.226	-0.045	0.000	-0.340	0.236	1	0.00	0.02	0.05
1D	20	-19.433	0.333	-0.045	0.000	-0.340	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1E	20	-3.623	0.226	0.040	0.000	0.334	0.236	1	0.00	0.00	0.03
1F	20	-3.623	0.333	0.040	0.000	0.334	0.029	1	0.00	0.00	0.02
1G	20	-3.623	0.226	-0.045	0.000	-0.340	0.236	1	0.00	0.00	0.03
1H	20	-3.623	0.333	-0.045	0.000	-0.340	0.029	1	0.00	0.00	0.02
1I	20	-18.999	0.241	0.039	0.000	0.402	0.232	1	0.00	0.02	0.05
1J	20	-18.999	0.319	0.039	0.000	0.402	0.034	1	0.00	0.02	0.04
1K	20	-18.999	0.241	-0.044	0.000	-0.408	0.232	1	0.00	0.02	0.05
1L	20	-18.999	0.319	-0.044	0.000	-0.408	0.034	1	0.00	0.02	0.04
1M	20	-4.057	0.241	0.039	0.000	0.402	0.232	1	0.00	0.00	0.03
1N	20	-4.057	0.319	0.039	0.000	0.402	0.034	1	0.00	0.00	0.03
1O	20	-4.057	0.241	-0.044	0.000	-0.408	0.232	1	0.00	0.00	0.03
1P	20	-4.057	0.319	-0.044	0.000	-0.408	0.034	1	0.00	0.00	0.03
1Q	20	-34.004	0.182	0.066	0.000	0.204	0.419	1	0.00	0.04	0.06
1R	20	-34.004	0.378	0.066	0.000	0.204	-0.153	1	0.00	0.04	0.05
1S	20	-34.004	0.182	-0.071	0.000	-0.210	0.419	1	0.00	0.04	0.06
1T	20	-34.004	0.378	-0.071	0.000	-0.210	-0.153	1	0.00	0.04	0.05
1U	20	10.948	0.182	0.066	0.000	0.204	0.419	1	0.00	0.01	0.03
1V	20	10.948	0.378	0.066	0.000	0.204	-0.153	1	0.00	0.01	0.03
1W	20	10.948	0.182	-0.071	0.000	-0.210	0.419	1	0.00	0.01	0.03
1X	20	10.948	0.378	-0.071	0.000	-0.210	-0.153	1	0.00	0.01	0.03
2	20	-32.102	1.035	-0.007	0.000	-0.009	0.342	1	0.00	0.04	0.05
7	20	-28.094	0.879	-0.006	0.000	-0.008	0.304	1	0.00	0.03	0.04
8	20	-34.274	1.124	-0.007	0.000	-0.009	0.368	1	0.00	0.04	0.05
1A	30	-19.422	0.202	0.040	0.000	0.334	0.265	1	0.00	0.02	0.05
1B	30	-19.422	0.309	0.040	0.000	0.334	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1C	30	-19.422	0.202	-0.045	0.000	-0.339	0.265	1	0.00	0.02	0.05
1D	30	-19.422	0.309	-0.045	0.000	-0.339	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1E	30	-3.612	0.202	0.040	0.000	0.334	0.265	1	0.00	0.00	0.03
1F	30	-3.612	0.309	0.040	0.000	0.334	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1G	30	-3.612	0.202	-0.045	0.000	-0.339	0.265	1	0.00	0.00	0.03
1H	30	-3.612	0.309	-0.045	0.000	-0.339	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1I	30	-18.988	0.217	0.039	0.000	0.401	0.261	1	0.00	0.02	0.05
1J	30	-18.988	0.295	0.039	0.000	0.401	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1K	30	-18.988	0.217	-0.044	0.000	-0.407	0.261	1	0.00	0.02	0.05
1L	30	-18.988	0.295	-0.044	0.000	-0.407	0.058	1	0.00	0.02	0.04
1M	30	-4.046	0.217	0.039	0.000	0.401	0.261	1	0.00	0.00	0.03
1N	30	-4.046	0.295	0.039	0.000	0.401	0.058	1	0.00	0.00	0.03
1O	30	-4.046	0.217	-0.044	0.000	-0.407	0.261	1	0.00	0.00	0.03
1P	30	-4.046	0.295	-0.044	0.000	-0.407	0.058	1	0.00	0.00	0.03
1Q	30	-33.993	0.158	0.066	0.000	0.201	0.455	1	0.00	0.04	0.06
1R	30	-33.993	0.354	0.066	0.000	0.201	-0.135	1	0.00	0.04	0.05
1S	30	-33.993	0.158	-0.071	0.000	-0.207	0.455	1	0.00	0.04	0.06
1T	30	-33.993	0.354	-0.071	0.000	-0.207	-0.135	1	0.00	0.04	0.05
1U	30	10.959	0.158	0.066	0.000	0.201	0.455	1	0.00	0.01	0.03
1V	30	10.959	0.354	0.066	0.000	0.201	-0.135	1	0.00	0.01	0.03
1W	30	10.959	0.158	-0.071	0.000	-0.207	0.455	1	0.00	0.01	0.04
1X	30	10.959	0.354	-0.071	0.000	-0.207	-0.135	1	0.00	0.01	0.03
2	30	-32.088	1.004	-0.007	0.000	-0.008	0.444	1	0.00	0.04	0.05
7	30	-28.081	0.848	-0.006	0.000	-0.007	0.390	1	0.00	0.03	0.04
8	30	-34.261	1.093	-0.007	0.000	-0.008	0.479	1	0.00	0.04	0.05
1A	40	-19.411	0.178	0.040	0.000	0.333	0.291	1	0.00	0.02	0.05
1B	40	-19.411	0.285	0.040	0.000	0.333	0.077	1	0.00	0.02	0.04
1C	40	-19.411	0.178	-0.045	0.000	-0.339	0.291	1	0.00	0.02	0.05
1D	40	-19.411	0.285	-0.045	0.000	-0.339	0.077	1	0.00	0.02	0.04
1E	40	-3.601	0.178	0.040	0.000	0.333	0.291	1	0.00	0.00	0.03
1F	40	-3.601	0.285	0.040	0.000	0.333	0.077	1	0.00	0.00	0.02
1G	40	-3.601	0.178	-0.045	0.000	-0.339	0.291	1	0.00	0.00	0.03
1H	40	-3.601	0.285	-0.045	0.000	-0.339	0.077	1	0.00	0.00	0.02
1I	40	-18.977	0.192	0.039	0.000	0.401	0.288	1	0.00	0.02	0.05
1J	40	-18.977	0.271	0.039	0.000	0.401	0.080	1	0.00	0.02	0.04
1K	40	-18.977	0.192	-0.044	0.000	-0.406	0.288	1	0.00	0.02	0.05
1L	40	-18.977	0.271	-0.044	0.000	-0.406	0.080	1	0.00	0.02	0.05
1M	40	-4.035	0.192	0.039	0.000	0.401	0.288	1	0.00	0.00	0.03
1N	40	-4.035	0.271	0.039	0.000	0.401	0.080	1	0.00	0.00	0.03
1O	40	-4.035	0.192	-0.044	0.000	-0.406	0.288	1	0.00	0.00	0.03
1P	40	-4.035	0.271	-0.044	0.000	-0.406	0.080	1	0.00	0.00	0.03
1Q	40	-33.982	0.134	0.066	0.000	0.198	0.488	1	0.00	0.04	0.06
1R	40	-33.982	0.330	0.066	0.000	0.198	-0.120	1	0.00	0.04	0.05
1S	40	-33.982	0.134	-0.071	0.000	-0.203	0.488	1	0.00	0.04	0.06
1T	40	-33.982	0.330	-0.071	0.000	-0.203	-0.120	1	0.00	0.04	0.05
1U	40	10.970	0.134	0.066	0.000	0.198	0.488	1	0.00	0.01	0.04

1V	40	10.970	0.330	0.066	0.000	0.198	-0.120	1	0.00	0.01	0.03
1W	40	10.970	0.134	-0.071	0.000	-0.203	0.488	1	0.00	0.01	0.04
1X	40	10.970	0.330	-0.071	0.000	-0.203	-0.120	1	0.00	0.01	0.03
2	40	-32.074	0.973	-0.007	0.000	-0.008	0.543	1	0.00	0.04	0.05
7	40	-28.068	0.817	-0.006	0.000	-0.006	0.474	1	0.00	0.03	0.04
8	40	-34.248	1.062	-0.007	0.000	-0.008	0.586	1	0.00	0.04	0.05
1A	50	-19.400	0.154	0.040	0.000	0.333	0.315	1	0.00	0.02	0.05
1B	50	-19.400	0.261	0.040	0.000	0.333	0.097	1	0.00	0.02	0.04
1C	50	-19.400	0.154	-0.045	0.000	-0.338	0.315	1	0.00	0.02	0.05
1D	50	-19.400	0.261	-0.045	0.000	-0.338	0.097	1	0.00	0.02	0.04
1E	50	-3.590	0.154	0.040	0.000	0.333	0.315	1	0.00	0.00	0.03
1F	50	-3.590	0.261	0.040	0.000	0.333	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1G	50	-3.590	0.154	-0.045	0.000	-0.338	0.315	1	0.00	0.00	0.03
1H	50	-3.590	0.261	-0.045	0.000	-0.338	0.097	1	0.00	0.00	0.02
1I	50	-18.966	0.168	0.039	0.000	0.400	0.313	1	0.00	0.02	0.05
1J	50	-18.966	0.246	0.039	0.000	0.400	0.100	1	0.00	0.02	0.05
1K	50	-18.966	0.168	-0.044	0.000	-0.404	0.313	1	0.00	0.02	0.05
1L	50	-18.966	0.246	-0.044	0.000	-0.404	0.100	1	0.00	0.02	0.05
1M	50	-4.024	0.168	0.039	0.000	0.400	0.313	1	0.00	0.00	0.03
1N	50	-4.024	0.246	0.039	0.000	0.400	0.100	1	0.00	0.00	0.03
1O	50	-4.024	0.168	-0.044	0.000	-0.404	0.313	1	0.00	0.00	0.03
1P	50	-4.024	0.246	-0.044	0.000	-0.404	0.100	1	0.00	0.00	0.03
1Q	50	-33.971	0.109	0.066	0.000	0.194	0.518	1	0.00	0.04	0.06
1R	50	-33.971	0.305	0.066	0.000	0.194	-0.106	1	0.00	0.04	0.05
1S	50	-33.971	0.109	-0.071	0.000	-0.199	0.518	1	0.00	0.04	0.06
1T	50	-33.971	0.305	-0.071	0.000	-0.199	-0.106	1	0.00	0.04	0.05
1U	50	10.981	0.109	0.066	0.000	0.194	0.518	1	0.00	0.01	0.04
1V	50	10.981	0.305	0.066	0.000	0.194	-0.106	1	0.00	0.01	0.03
1W	50	10.981	0.109	-0.071	0.000	-0.199	0.518	1	0.00	0.01	0.04
1X	50	10.981	0.305	-0.071	0.000	-0.199	-0.106	1	0.00	0.01	0.03
2	50	-32.060	0.941	-0.007	0.000	-0.007	0.639	1	0.00	0.04	0.05
7	50	-28.055	0.786	-0.006	0.000	-0.006	0.554	1	0.00	0.03	0.05
8	50	-34.235	1.031	-0.007	0.000	-0.007	0.691	1	0.00	0.04	0.06
1A	60	-19.389	0.130	0.040	0.000	0.332	0.336	1	0.00	0.02	0.05
1B	60	-19.389	0.237	0.040	0.000	0.332	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1C	60	-19.389	0.130	-0.045	0.000	-0.337	0.336	1	0.00	0.02	0.05
1D	60	-19.389	0.237	-0.045	0.000	-0.337	0.115	1	0.00	0.02	0.04
1E	60	-3.579	0.130	0.040	0.000	0.332	0.336	1	0.00	0.00	0.03
1F	60	-3.579	0.237	0.040	0.000	0.332	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1G	60	-3.579	0.130	-0.045	0.000	-0.337	0.336	1	0.00	0.00	0.03
1H	60	-3.579	0.237	-0.045	0.000	-0.337	0.115	1	0.00	0.00	0.02
1I	60	-18.955	0.144	0.039	0.000	0.399	0.335	1	0.00	0.02	0.05
1J	60	-18.955	0.222	0.039	0.000	0.399	0.117	1	0.00	0.02	0.05
1K	60	-18.955	0.144	-0.044	0.000	-0.403	0.335	1	0.00	0.02	0.05
1L	60	-18.955	0.222	-0.044	0.000	-0.403	0.117	1	0.00	0.02	0.05
1M	60	-4.013	0.144	0.039	0.000	0.399	0.335	1	0.00	0.00	0.03
1N	60	-4.013	0.222	0.039	0.000	0.399	0.117	1	0.00	0.00	0.03
1O	60	-4.013	0.144	-0.044	0.000	-0.403	0.335	1	0.00	0.00	0.03
1P	60	-4.013	0.222	-0.044	0.000	-0.403	0.117	1	0.00	0.00	0.03
1Q	60	-33.960	0.085	0.066	0.000	0.191	0.547	1	0.00	0.04	0.06
1R	60	-33.960	0.281	0.066	0.000	0.191	-0.095	1	0.00	0.04	0.05
1S	60	-33.960	0.085	-0.071	0.000	-0.195	0.547	1	0.00	0.04	0.06
1T	60	-33.960	0.281	-0.071	0.000	-0.195	-0.095	1	0.00	0.04	0.05
1U	60	10.992	0.085	0.066	0.000	0.191	0.547	1	0.00	0.01	0.04
1V	60	10.992	0.281	0.066	0.000	0.191	-0.095	1	0.00	0.01	0.03
1W	60	10.992	0.085	-0.071	0.000	-0.195	0.547	1	0.00	0.01	0.04
1X	60	10.992	0.281	-0.071	0.000	-0.195	-0.095	1	0.00	0.01	0.03
2	60	-32.046	0.910	-0.007	0.000	-0.006	0.731	1	0.00	0.04	0.06
7	60	-28.042	0.754	-0.006	0.000	-0.005	0.631	1	0.00	0.03	0.05
8	60	-34.222	0.999	-0.007	0.000	-0.006	0.792	1	0.00	0.04	0.06
1A	70	-19.378	0.106	0.040	0.000	0.332	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1B	70	-19.378	0.213	0.040	0.000	0.332	0.130	1	0.00	0.02	0.04
1C	70	-19.378	0.106	-0.045	0.000	-0.336	0.355	1	0.00	0.02	0.05
1D	70	-19.378	0.213	-0.045	0.000	-0.336	0.130	1	0.00	0.02	0.04
1E	70	-3.568	0.106	0.040	0.000	0.332	0.355	1	0.00	0.00	0.03
1F	70	-3.568	0.213	0.040	0.000	0.332	0.130	1	0.00	0.00	0.03
1G	70	-3.568	0.106	-0.045	0.000	-0.336	0.355	1	0.00	0.00	0.03
1H	70	-3.568	0.213	-0.045	0.000	-0.336	0.130	1	0.00	0.00	0.03
1I	70	-18.944	0.120	0.039	0.000	0.398	0.354	1	0.00	0.02	0.05
1J	70	-18.944	0.198	0.039	0.000	0.398	0.131	1	0.00	0.02	0.05
1K	70	-18.944	0.120	-0.044	0.000	-0.402	0.354	1	0.00	0.02	0.05
1L	70	-18.944	0.198	-0.044	0.000	-0.402	0.131	1	0.00	0.02	0.05
1M	70	-4.002	0.120	0.039	0.000	0.398	0.354	1	0.00	0.00	0.04
1N	70	-4.002	0.198	0.039	0.000	0.398	0.131	1	0.00	0.00	0.03
1O	70	-4.002	0.120	-0.044	0.000	-0.402	0.354	1	0.00	0.00	0.04
1P	70	-4.002	0.198	-0.044	0.000	-0.402	0.131	1	0.00	0.00	0.03
1Q	70	-33.949	0.061	0.066	0.000	0.188	0.572	1	0.00	0.04	0.06
1R	70	-33.949	0.257	0.066	0.000	0.188	-0.087	1	0.00	0.04	0.05
1S	70	-33.949	0.061	-0.071	0.000	-0.191	0.572	1	0.00	0.04	0.06
1T	70	-33.949	0.257	-0.071	0.000	-0.191	-0.087	1	0.00	0.04	0.05
1U	70	11.003	0.061	0.066	0.000	0.188	0.572	1	0.00	0.01	0.04
1V	70	11.003	0.257	0.066	0.000	0.188	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
1W	70	11.003	0.061	-0.071	0.000	-0.191	0.572	1	0.00	0.01	0.04
1X	70	11.003	0.257	-0.071	0.000	-0.191	-0.087	1	0.00	0.01	0.02
2	70	-32.032	0.879	-0.007	0.000	-0.005	0.821	1	0.00	0.04	0.06
7	70	-28.029	0.723	-0.006	0.000	-0.005	0.705	1	0.00	0.03	0.05
8	70	-34.209	0.968	-0.007	0.000	-0.006	0.891	1	0.00	0.04	0.06
1A	80	-19.367	0.082	0.040	0.000	0.331	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1B	80	-19.367	0.189	0.040	0.000	0.331	0.143	1	0.00	0.02	0.04
1C	80	-19.367	0.082	-0.045	0.000	-0.335	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1D	80	-19.367	0.189	-0.045	0.000	-0.335	0.143	1	0.00	0.02	0.04
1E	80	-3.557	0.082	0.040	0.000	0.331	0.372	1	0.00	0.00	0.03
1F	80	-3.557	0.189	0.040	0.000	0.331	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1G	80	-3.557	0.082	-0.045	0.000	-0.335	0.372	1	0.00	0.00	0.03

1H	80	-3.557	0.189	-0.045	0.000	-0.335	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1I	80	-18.933	0.096	0.039	0.000	0.398	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1J	80	-18.933	0.174	0.039	0.000	0.398	0.143	1	0.00	0.02	0.05
1K	80	-18.933	0.096	-0.044	0.000	-0.401	0.372	1	0.00	0.02	0.05
1L	80	-18.933	0.174	-0.044	0.000	-0.401	0.143	1	0.00	0.02	0.05
1M	80	-3.991	0.096	0.039	0.000	0.398	0.372	1	0.00	0.00	0.04
1N	80	-3.991	0.174	0.039	0.000	0.398	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1O	80	-3.991	0.096	-0.044	0.000	-0.401	0.372	1	0.00	0.00	0.04
1P	80	-3.991	0.174	-0.044	0.000	-0.401	0.143	1	0.00	0.00	0.03
1Q	80	-33.938	0.037	0.066	0.000	0.184	0.596	1	0.00	0.04	0.06
1R	80	-33.938	0.233	0.066	0.000	0.184	-0.081	1	0.00	0.04	0.05
1S	80	-33.938	0.037	-0.071	0.000	-0.187	0.596	1	0.00	0.04	0.06
1T	80	-33.938	0.233	-0.071	0.000	-0.187	-0.081	1	0.00	0.04	0.05
1U	80	11.014	0.037	0.066	0.000	0.184	0.596	1	0.00	0.01	0.04
1V	80	11.014	0.233	0.066	0.000	0.184	-0.081	1	0.00	0.01	0.02
1W	80	11.014	0.037	-0.071	0.000	-0.187	0.596	1	0.00	0.01	0.04
1X	80	11.014	0.233	-0.071	0.000	-0.187	-0.081	1	0.00	0.01	0.02
2	80	-32.018	0.848	-0.007	0.000	-0.005	0.907	1	0.00	0.04	0.06
7	80	-28.016	0.692	-0.006	0.000	-0.004	0.775	1	0.00	0.03	0.05
8	80	-34.196	0.937	-0.007	0.000	-0.005	0.986	1	0.00	0.04	0.06

1A	90	-19.356	0.058	0.040	0.000	0.331	0.386	1	0.00	0.02	0.05
1B	90	-19.356	0.164	0.040	0.000	0.331	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1C	90	-19.356	0.058	-0.045	0.000	-0.334	0.386	1	0.00	0.02	0.05
1D	90	-19.356	0.164	-0.045	0.000	-0.334	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1E	90	-3.546	0.058	0.040	0.000	0.331	0.386	1	0.00	0.00	0.03
1F	90	-3.546	0.164	0.040	0.000	0.331	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1G	90	-3.546	0.058	-0.045	0.000	-0.334	0.386	1	0.00	0.00	0.03
1H	90	-3.546	0.164	-0.045	0.000	-0.334	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1I	90	-18.922	0.072	0.039	0.000	0.397	0.387	1	0.00	0.02	0.05
1J	90	-18.922	0.150	0.039	0.000	0.397	0.153	1	0.00	0.02	0.05
1K	90	-18.922	0.072	-0.044	0.000	-0.400	0.387	1	0.00	0.02	0.05
1L	90	-18.922	0.150	-0.044	0.000	-0.400	0.153	1	0.00	0.02	0.05
1M	90	-3.980	0.072	0.039	0.000	0.397	0.387	1	0.00	0.00	0.04
1N	90	-3.980	0.150	0.039	0.000	0.397	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1O	90	-3.980	0.072	-0.044	0.000	-0.400	0.387	1	0.00	0.00	0.04
1P	90	-3.980	0.150	-0.044	0.000	-0.400	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1Q	90	-33.927	0.013	0.066	0.000	0.181	0.617	1	0.00	0.04	0.06
1R	90	-33.927	0.209	0.066	0.000	0.181	-0.077	1	0.00	0.04	0.05
1S	90	-33.927	0.013	-0.071	0.000	-0.184	0.617	1	0.00	0.04	0.06
1T	90	-33.927	0.209	-0.071	0.000	-0.184	-0.077	1	0.00	0.04	0.05
1U	90	11.025	0.013	0.066	0.000	0.181	0.617	1	0.00	0.01	0.04
1V	90	11.025	0.209	0.066	0.000	0.181	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
1W	90	11.025	0.013	-0.071	0.000	-0.184	0.617	1	0.00	0.01	0.04
1X	90	11.025	0.209	-0.071	0.000	-0.184	-0.077	1	0.00	0.01	0.02
2	90	-32.004	0.816	-0.007	0.000	-0.004	0.990	1	0.00	0.04	0.06
7	90	-28.003	0.660	-0.006	0.000	-0.003	0.843	1	0.00	0.03	0.05
8	90	-34.183	0.906	-0.007	0.000	-0.004	1.078	1	0.00	0.04	0.07

1A	100	-19.345	0.034	0.040	0.000	0.330	0.398	1	0.00	0.02	0.05
1B	100	-19.345	0.140	0.040	0.000	0.330	0.162	1	0.00	0.02	0.04
1C	100	-19.345	0.034	-0.045	0.000	-0.333	0.398	1	0.00	0.02	0.05
1D	100	-19.345	0.140	-0.045	0.000	-0.333	0.162	1	0.00	0.02	0.04
1E	100	-3.535	0.034	0.040	0.000	0.330	0.398	1	0.00	0.00	0.03
1F	100	-3.535	0.140	0.040	0.000	0.330	0.162	1	0.00	0.00	0.03
1G	100	-3.535	0.034	-0.045	0.000	-0.333	0.398	1	0.00	0.00	0.03
1H	100	-3.535	0.140	-0.045	0.000	-0.333	0.162	1	0.00	0.00	0.03
1I	100	-18.911	0.048	0.039	0.000	0.396	0.399	1	0.00	0.02	0.05
1J	100	-18.911	0.126	0.039	0.000	0.396	0.160	1	0.00	0.02	0.05
1K	100	-18.911	0.048	-0.044	0.000	-0.399	0.399	1	0.00	0.02	0.05
1L	100	-18.911	0.126	-0.044	0.000	-0.399	0.160	1	0.00	0.02	0.05
1M	100	-3.969	0.048	0.039	0.000	0.396	0.399	1	0.00	0.00	0.04
1N	100	-3.969	0.126	0.039	0.000	0.396	0.160	1	0.00	0.00	0.03
1O	100	-3.969	0.048	-0.044	0.000	-0.399	0.399	1	0.00	0.00	0.04
1P	100	-3.969	0.126	-0.044	0.000	-0.399	0.160	1	0.00	0.00	0.03
1Q	100	-33.916	-0.011	0.066	0.000	0.177	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1R	100	-33.916	0.185	0.066	0.000	0.177	-0.076	1	0.00	0.04	0.05
1S	100	-33.916	-0.011	-0.071	0.000	-0.180	0.635	1	0.00	0.04	0.06
1T	100	-33.916	0.185	-0.071	0.000	-0.180	-0.076	1	0.00	0.04	0.05
1U	100	11.036	-0.011	0.066	0.000	0.177	0.635	1	0.00	0.01	0.04
1V	100	11.036	0.185	0.066	0.000	0.177	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
1W	100	11.036	-0.011	-0.071	0.000	-0.180	0.635	1	0.00	0.01	0.04
1X	100	11.036	0.185	-0.071	0.000	-0.180	-0.076	1	0.00	0.01	0.02
2	100	-31.990	0.785	-0.007	0.000	-0.003	1.070	1	0.00	0.04	0.06
7	100	-27.990	0.629	-0.006	0.000	-0.003	0.907	1	0.00	0.03	0.06
8	100	-34.170	0.874	-0.007	0.000	-0.003	1.167	1	0.00	0.04	0.07

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	χ min.	ky	kz	kLT	χ LT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-19.455	0.335	0.398	1	0.7721	1.0080	1.0039	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1B	-19.455	0.335	0.162	1	0.7721	1.0080	0.9989	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1C	-19.455	-0.342	0.398	1	0.7721	1.0076	1.0039	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1D	-19.455	-0.342	0.162	1	0.7721	1.0076	0.9989	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1E	-3.645	0.335	0.398	1	0.7721	1.0015	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1F	-3.645	0.335	0.162	1	0.7721	1.0015	0.9998	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1G	-3.645	-0.342	0.398	1	0.7721	1.0014	1.0007	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1H	-3.645	-0.342	0.162	1	0.7721	1.0014	0.9998	--	--	0.01	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1I	-19.021	0.403	0.399	1	0.7721	1.0077	1.0037	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38
1J	-19.021	0.403	0.160	1	0.7721	1.0077	0.9993	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1K	-19.021	-0.410	0.399	1	0.7721	1.0075	1.0037	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 38

1L	-19.021	-0.410	0.160	1	0.7721	1.0075	0.9993	--	--	0.03	--	0.05	Snell.	'zx'='	38
1M	-4.079	0.403	0.399	1	0.7721	1.0017	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx'='	38
1N	-4.079	0.403	0.160	1	0.7721	1.0017	0.9999	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	38
1O	-4.079	-0.410	0.399	1	0.7721	1.0016	1.0008	--	--	0.01	--	0.04	Snell.	'zx'='	38
1P	-4.079	-0.410	0.160	1	0.7721	1.0016	0.9999	--	--	0.01	--	0.03	Snell.	'zx'='	38
1Q	-34.026	0.211	0.635	1	0.7721	1.0080	1.0086	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
1R	-34.026	0.211	-0.197	1	0.7721	1.0080	1.0067	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	38
1S	-34.026	-0.218	0.635	1	0.7721	1.0073	1.0086	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
1T	-34.026	-0.218	-0.197	1	0.7721	1.0073	1.0067	--	--	0.05	--	0.07	Snell.	'zx'='	38
2	-32.130	-0.010	1.070	1	0.7721	0.9875	1.0006	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx'='	38
7	-28.120	-0.009	0.907	1	0.7721	0.9890	1.0008	--	--	0.04	--	0.07	Snell.	'zx'='	38
8	-34.300	-0.010	1.167	1	0.7721	0.9866	1.0005	--	--	0.05	--	0.08	Snell.	'zx'='	38

ASTA NUM. 77 NI 4693 NF 4617 Lungh. 69.8 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-18.875	-0.836	0.167	0.000	0.330	0.398	1	0.00	0.02	0.05	
1B	0	-18.875	-0.297	0.167	0.000	0.330	0.162	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-18.875	-0.836	-0.172	0.000	-0.333	0.398	1	0.00	0.02	0.05	
1D	0	-18.875	-0.297	-0.172	0.000	-0.333	0.162	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-3.445	-0.836	0.167	0.000	0.330	0.398	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	-3.445	-0.297	0.167	0.000	0.330	0.162	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-3.445	-0.836	-0.172	0.000	-0.333	0.398	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	-3.445	-0.297	-0.172	0.000	-0.333	0.162	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-18.463	-0.813	0.200	0.000	0.396	0.399	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-18.463	-0.320	0.200	0.000	0.396	0.160	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-18.463	-0.813	-0.205	0.000	-0.399	0.399	1	0.00	0.02	0.05	
1L	0	-18.463	-0.320	-0.205	0.000	-0.399	0.160	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-3.857	-0.813	0.200	0.000	0.396	0.399	1	0.00	0.00	0.04	
1N	0	-3.857	-0.320	0.200	0.000	0.396	0.160	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-3.857	-0.813	-0.205	0.000	-0.399	0.399	1	0.00	0.00	0.04	
1P	0	-3.857	-0.320	-0.205	0.000	-0.399	0.160	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-33.398	-1.258	0.130	0.000	0.177	0.635	1	0.00	0.04	0.06	
1R	0	-33.398	0.125	0.130	0.000	0.177	-0.076	1	0.00	0.04	0.05	
1S	0	-33.398	-1.258	-0.135	0.000	-0.180	0.635	1	0.00	0.04	0.06	
1T	0	-33.398	0.125	-0.135	0.000	-0.180	-0.076	1	0.00	0.04	0.05	
1U	0	11.078	-1.258	0.130	0.000	0.177	0.635	1	0.00	0.01	0.04	
1V	0	11.078	0.125	0.130	0.000	0.177	-0.076	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	11.078	-1.258	-0.135	0.000	-0.180	0.635	1	0.00	0.01	0.04	
1X	0	11.078	0.125	-0.135	0.000	-0.180	-0.076	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-30.620	-2.431	-0.007	0.000	-0.003	1.070	1	0.01	0.03	0.06	
7	0	-26.850	-2.040	-0.006	0.000	-0.003	0.907	1	0.01	0.03	0.05	
8	0	-32.660	-2.664	-0.007	0.000	-0.003	1.167	1	0.01	0.04	0.07	
1A	7	-18.868	-0.853	0.167	0.000	0.321	0.337	1	0.00	0.02	0.05	
1B	7	-18.868	-0.313	0.167	0.000	0.321	0.142	1	0.00	0.02	0.04	
1C	7	-18.868	-0.853	-0.172	0.000	-0.323	0.337	1	0.00	0.02	0.05	
1D	7	-18.868	-0.313	-0.172	0.000	-0.323	0.142	1	0.00	0.02	0.04	
1E	7	-3.438	-0.853	0.167	0.000	0.321	0.337	1	0.00	0.00	0.03	
1F	7	-3.438	-0.313	0.167	0.000	0.321	0.142	1	0.00	0.00	0.02	
1G	7	-3.438	-0.853	-0.172	0.000	-0.323	0.337	1	0.00	0.00	0.03	
1H	7	-3.438	-0.313	-0.172	0.000	-0.323	0.142	1	0.00	0.00	0.02	
1I	7	-18.456	-0.830	0.200	0.000	0.385	0.339	1	0.00	0.02	0.05	
1J	7	-18.456	-0.337	0.200	0.000	0.385	0.140	1	0.00	0.02	0.04	
1K	7	-18.456	-0.830	-0.205	0.000	-0.387	0.339	1	0.00	0.02	0.05	
1L	7	-18.456	-0.337	-0.205	0.000	-0.387	0.140	1	0.00	0.02	0.04	
1M	7	-3.850	-0.830	0.200	0.000	0.385	0.339	1	0.00	0.00	0.03	
1N	7	-3.850	-0.337	0.200	0.000	0.385	0.140	1	0.00	0.00	0.03	
1O	7	-3.850	-0.830	-0.205	0.000	-0.387	0.339	1	0.00	0.00	0.03	
1P	7	-3.850	-0.337	-0.205	0.000	-0.387	0.140	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	7	-33.391	-1.274	0.130	0.000	0.176	0.546	1	0.00	0.04	0.06	
1R	7	-33.391	0.108	0.130	0.000	0.176	-0.067	1	0.00	0.04	0.05	
1S	7	-33.391	-1.274	-0.135	0.000	-0.178	0.546	1	0.00	0.04	0.06	
1T	7	-33.391	0.108	-0.135	0.000	-0.178	-0.067	1	0.00	0.04	0.05	
1U	7	11.085	-1.274	0.130	0.000	0.176	0.546	1	0.00	0.01	0.04	
1V	7	11.085	0.108	0.130	0.000	0.176	-0.067	1	0.00	0.01	0.02	
1W	7	11.085	-1.274	-0.135	0.000	-0.178	0.546	1	0.00	0.01	0.04	
1X	7	11.085	0.108	-0.135	0.000	-0.178	-0.067	1	0.00	0.01	0.02	
2	7	-30.611	-2.453	-0.007	0.000	-0.003	0.900	1	0.01	0.03	0.06	
7	7	-26.840	-2.062	-0.006	0.000	-0.002	0.764	1	0.01	0.03	0.05	
8	7	-32.650	-2.686	-0.007	0.000	-0.003	0.980	1	0.01	0.04	0.06	
1A	14	-18.861	-0.870	0.167	0.000	0.312	0.275	1	0.00	0.02	0.05	
1B	14	-18.861	-0.330	0.167	0.000	0.312	0.122	1	0.00	0.02	0.04	
1C	14	-18.861	-0.870	-0.172	0.000	-0.314	0.275	1	0.00	0.02	0.05	
1D	14	-18.861	-0.330	-0.172	0.000	-0.314	0.122	1	0.00	0.02	0.04	
1E	14	-3.431	-0.870	0.167	0.000	0.312	0.275	1	0.00	0.00	0.03	
1F	14	-3.431	-0.330	0.167	0.000	0.312	0.122	1	0.00	0.00	0.02	
1G	14	-3.431	-0.870	-0.172	0.000	-0.314	0.275	1	0.00	0.00	0.03	
1H	14	-3.431	-0.330	-0.172	0.000	-0.314	0.122	1	0.00	0.00	0.02	
1I	14	-18.449	-0.846	0.200	0.000	0.373	0.278	1	0.00	0.02	0.05	
1J	14	-18.449	-0.354	0.200	0.000	0.373	0.118	1	0.00	0.02	0.04	
1K	14	-18.449	-0.846	-0.205	0.000	-0.375	0.278	1	0.00	0.02	0.05	
1L	14	-18.449	-0.354	-0.205	0.000	-0.375	0.118	1	0.00	0.02	0.04	
1M	14	-3.844	-0.846	0.200	0.000	0.373	0.278	1	0.00	0.00	0.03	
1N	14	-3.844	-0.354	0.200	0.000	0.373	0.118	1	0.00	0.00	0.03	
1O	14	-3.844	-0.846	-0.205	0.000	-0.375	0.278	1	0.00	0.00	0.03	
1P	14	-3.844	-0.354	-0.205	0.000	-0.375	0.118	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	14	-33.384	-1.291	0.130	0.000	0.174	0.455	1	0.00	0.04	0.06	
1R	14	-33.384	0.091	0.130	0.000	0.174	-0.059	1	0.00	0.04	0.05	

1S	14	-33.384	-1.291	-0.135	0.000	-0.176	0.455	1	0.00	0.04	0.06
1T	14	-33.384	0.091	-0.135	0.000	-0.176	-0.059	1	0.00	0.04	0.05
1U	14	11.092	-1.291	0.130	0.000	0.174	0.455	1	0.00	0.01	0.03
1V	14	11.092	0.091	0.130	0.000	0.174	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
1W	14	11.092	-1.291	-0.135	0.000	-0.176	0.455	1	0.00	0.01	0.03
1X	14	11.092	0.091	-0.135	0.000	-0.176	-0.059	1	0.00	0.01	0.02
2	14	-30.602	-2.475	-0.007	0.000	-0.002	0.728	1	0.01	0.03	0.05
7	14	-26.830	-2.084	-0.006	0.000	-0.002	0.620	1	0.01	0.03	0.05
8	14	-32.640	-2.708	-0.007	0.000	-0.002	0.792	1	0.01	0.04	0.06
1A	21	-18.854	-0.887	0.167	0.000	0.303	0.211	1	0.00	0.02	0.04
1B	21	-18.854	-0.347	0.167	0.000	0.303	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1C	21	-18.854	-0.887	-0.172	0.000	-0.304	0.211	1	0.00	0.02	0.04
1D	21	-18.854	-0.347	-0.172	0.000	-0.304	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1E	21	-3.424	-0.887	0.167	0.000	0.303	0.211	1	0.00	0.00	0.03
1F	21	-3.424	-0.347	0.167	0.000	0.303	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1G	21	-3.424	-0.887	-0.172	0.000	-0.304	0.211	1	0.00	0.00	0.03
1H	21	-3.424	-0.347	-0.172	0.000	-0.304	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1I	21	-18.442	-0.863	0.200	0.000	0.362	0.216	1	0.00	0.02	0.05
1J	21	-18.442	-0.371	0.200	0.000	0.362	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1K	21	-18.442	-0.863	-0.205	0.000	-0.363	0.216	1	0.00	0.02	0.05
1L	21	-18.442	-0.371	-0.205	0.000	-0.363	0.095	1	0.00	0.02	0.04
1M	21	-3.836	-0.863	0.200	0.000	0.362	0.216	1	0.00	0.00	0.03
1N	21	-3.836	-0.371	0.200	0.000	0.362	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1O	21	-3.836	-0.863	-0.205	0.000	-0.363	0.216	1	0.00	0.00	0.03
1P	21	-3.836	-0.371	-0.205	0.000	-0.363	0.095	1	0.00	0.00	0.03
1Q	21	-33.377	-1.308	0.130	0.000	0.172	0.364	1	0.01	0.04	0.06
1R	21	-33.377	0.074	0.130	0.000	0.172	-0.052	1	0.00	0.04	0.05
1S	21	-33.377	-1.308	-0.135	0.000	-0.173	0.364	1	0.01	0.04	0.06
1T	21	-33.377	0.074	-0.135	0.000	-0.173	-0.052	1	0.00	0.04	0.05
1U	21	11.099	-1.308	0.130	0.000	0.172	0.364	1	0.01	0.01	0.03
1V	21	11.099	0.074	0.130	0.000	0.172	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1W	21	11.099	-1.308	-0.135	0.000	-0.173	0.364	1	0.01	0.01	0.03
1X	21	11.099	0.074	-0.135	0.000	-0.173	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
2	21	-30.593	-2.496	-0.007	0.000	-0.002	0.555	1	0.01	0.03	0.05
7	21	-26.820	-2.106	-0.006	0.000	-0.002	0.474	1	0.01	0.03	0.04
8	21	-32.630	-2.729	-0.007	0.000	-0.002	0.603	1	0.01	0.04	0.05
1A	28	-18.847	-0.904	0.167	0.000	0.294	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1B	28	-18.847	-0.364	0.167	0.000	0.294	0.078	1	0.00	0.02	0.04
1C	28	-18.847	-0.904	-0.172	0.000	-0.295	0.147	1	0.00	0.02	0.04
1D	28	-18.847	-0.364	-0.172	0.000	-0.295	0.078	1	0.00	0.02	0.04
1E	28	-3.417	-0.904	0.167	0.000	0.294	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1F	28	-3.417	-0.364	0.167	0.000	0.294	0.078	1	0.00	0.00	0.02
1G	28	-3.417	-0.904	-0.172	0.000	-0.295	0.147	1	0.00	0.00	0.02
1H	28	-3.417	-0.364	-0.172	0.000	-0.295	0.078	1	0.00	0.00	0.02
1I	28	-18.435	-0.880	0.200	0.000	0.351	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1J	28	-18.435	-0.387	0.200	0.000	0.351	0.071	1	0.00	0.02	0.04
1K	28	-18.435	-0.880	-0.205	0.000	-0.352	0.153	1	0.00	0.02	0.04
1L	28	-18.435	-0.387	-0.205	0.000	-0.352	0.071	1	0.00	0.02	0.04
1M	28	-3.829	-0.880	0.200	0.000	0.351	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1N	28	-3.829	-0.387	0.200	0.000	0.351	0.071	1	0.00	0.00	0.02
1O	28	-3.829	-0.880	-0.205	0.000	-0.352	0.153	1	0.00	0.00	0.03
1P	28	-3.829	-0.387	-0.205	0.000	-0.352	0.071	1	0.00	0.00	0.02
1Q	28	-33.370	-1.325	0.130	0.000	0.170	0.271	1	0.01	0.04	0.05
1R	28	-33.370	0.057	0.130	0.000	0.170	-0.046	1	0.00	0.04	0.05
1S	28	-33.370	-1.325	-0.135	0.000	-0.171	0.271	1	0.01	0.04	0.05
1T	28	-33.370	0.057	-0.135	0.000	-0.171	-0.046	1	0.00	0.04	0.05
1U	28	11.106	-1.325	0.130	0.000	0.170	0.271	1	0.01	0.01	0.03
1V	28	11.106	0.057	0.130	0.000	0.170	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
1W	28	11.106	-1.325	-0.135	0.000	-0.171	0.271	1	0.01	0.01	0.03
1X	28	11.106	0.057	-0.135	0.000	-0.171	-0.046	1	0.00	0.01	0.02
2	28	-30.584	-2.518	-0.007	0.000	-0.001	0.380	1	0.01	0.03	0.04
7	28	-26.810	-2.128	-0.006	0.000	-0.001	0.326	1	0.01	0.03	0.04
8	28	-32.620	-2.751	-0.007	0.000	-0.001	0.412	1	0.01	0.04	0.05
1A	35	-18.840	-0.920	0.167	0.000	0.285	0.081	1	0.00	0.02	0.04
1B	35	-18.840	-0.381	0.167	0.000	0.285	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1C	35	-18.840	-0.920	-0.172	0.000	-0.286	0.081	1	0.00	0.02	0.04
1D	35	-18.840	-0.381	-0.172	0.000	-0.286	0.054	1	0.00	0.02	0.04
1E	35	-3.410	-0.920	0.167	0.000	0.285	0.081	1	0.00	0.00	0.02
1F	35	-3.410	-0.381	0.167	0.000	0.285	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1G	35	-3.410	-0.920	-0.172	0.000	-0.286	0.081	1	0.00	0.00	0.02
1H	35	-3.410	-0.381	-0.172	0.000	-0.286	0.054	1	0.00	0.00	0.02
1I	35	-18.428	-0.897	0.200	0.000	0.339	0.089	1	0.00	0.02	0.04
1J	35	-18.428	-0.404	0.200	0.000	0.339	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1K	35	-18.428	-0.897	-0.205	0.000	-0.340	0.089	1	0.00	0.02	0.04
1L	35	-18.428	-0.404	-0.205	0.000	-0.340	0.046	1	0.00	0.02	0.04
1M	35	-3.822	-0.897	0.200	0.000	0.339	0.089	1	0.00	0.00	0.02
1N	35	-3.822	-0.404	0.200	0.000	0.339	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1O	35	-3.822	-0.897	-0.205	0.000	-0.340	0.089	1	0.00	0.00	0.02
1P	35	-3.822	-0.404	-0.205	0.000	-0.340	0.046	1	0.00	0.00	0.02
1Q	35	-33.363	-1.342	0.130	0.000	0.169	0.177	1	0.01	0.04	0.05
1R	35	-33.363	0.041	0.130	0.000	0.169	-0.042	1	0.00	0.04	0.05
1S	35	-33.363	-1.342	-0.135	0.000	-0.169	0.177	1	0.01	0.04	0.05
1T	35	-33.363	0.041	-0.135	0.000	-0.169	-0.042	1	0.00	0.04	0.05
1U	35	11.113	-1.342	0.130	0.000	0.169	0.177	1	0.01	0.01	0.03
1V	35	11.113	0.041	0.130	0.000	0.169	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1W	35	11.113	-1.342	-0.135	0.000	-0.169	0.177	1	0.01	0.01	0.03
1X	35	11.113	0.041	-0.135	0.000	-0.169	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
2	35	-30.575	-2.540	-0.007	0.000	-0.001	0.203	1	0.01	0.03	0.04
7	35	-26.800	-2.150	-0.006	0.000	-0.001	0.177	1	0.01	0.03	0.03
8	35	-32.610	-2.773	-0.007	0.000	-0.001	0.219	1	0.01	0.04	0.04
1A	42	-18.833	-0.937	0.167	0.000	0.276	0.014	1	0.00	0.02	0.04
1B	42	-18.833	-0.397	0.167	0.000	0.276	0.029	1	0.00	0.02	0.04
1C	42	-18.833	-0.937	-0.172	0.000	-0.276	0.014	1	0.00	0.02	0.04
1D	42	-18.833	-0.397	-0.172	0.000	-0.276	0.029	1	0.00	0.02	0.04

1E	42	-3.403	-0.937	0.167	0.000	0.276	0.014	1	0.00	0.00	0.02
1F	42	-3.403	-0.397	0.167	0.000	0.276	0.029	1	0.00	0.00	0.02
1G	42	-3.403	-0.937	-0.172	0.000	-0.276	0.014	1	0.00	0.00	0.02
1H	42	-3.403	-0.397	-0.172	0.000	-0.276	0.029	1	0.00	0.00	0.02
1I	42	-18.421	-0.914	0.200	0.000	0.328	0.023	1	0.00	0.02	0.04
1J	42	-18.421	-0.421	0.200	0.000	0.328	0.020	1	0.00	0.02	0.04
1K	42	-18.421	-0.914	-0.205	0.000	-0.328	0.023	1	0.00	0.02	0.04
1L	42	-18.421	-0.421	-0.205	0.000	-0.328	0.020	1	0.00	0.02	0.04
1M	42	-3.815	-0.914	0.200	0.000	0.328	0.023	1	0.00	0.00	0.02
1N	42	-3.815	-0.421	0.200	0.000	0.328	0.020	1	0.00	0.00	0.02
1O	42	-3.815	-0.914	-0.205	0.000	-0.328	0.023	1	0.00	0.00	0.02
1P	42	-3.815	-0.421	-0.205	0.000	-0.328	0.020	1	0.00	0.00	0.02
1Q	42	-33.356	-1.358	0.130	0.000	0.167	0.082	1	0.01	0.04	0.05
1R	42	-33.356	0.024	0.130	0.000	0.167	-0.039	1	0.00	0.04	0.05
1S	42	-33.356	-1.358	-0.135	0.000	-0.167	0.082	1	0.01	0.04	0.05
1T	42	-33.356	0.024	-0.135	0.000	-0.167	-0.039	1	0.00	0.04	0.05
1U	42	11.120	-1.358	0.130	0.000	0.167	0.082	1	0.01	0.01	0.02
1V	42	11.120	0.024	0.130	0.000	0.167	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1W	42	11.120	-1.358	-0.135	0.000	-0.167	0.082	1	0.01	0.01	0.02
1X	42	11.120	0.024	-0.135	0.000	-0.167	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
2	42	-30.566	-2.562	-0.007	0.000	-0.000	0.025	1	0.01	0.03	0.04
7	42	-26.790	-2.171	-0.006	0.000	-0.000	0.026	1	0.01	0.03	0.03
8	42	-32.600	-2.795	-0.007	0.000	-0.000	0.025	1	0.01	0.04	0.04
1A	49	-18.826	-0.954	0.167	0.000	0.267	-0.054	1	0.00	0.02	0.04
1B	49	-18.826	-0.414	0.167	0.000	0.267	0.003	1	0.00	0.02	0.04
1C	49	-18.826	-0.954	-0.172	0.000	-0.267	-0.054	1	0.00	0.02	0.04
1D	49	-18.826	-0.414	-0.172	0.000	-0.267	0.003	1	0.00	0.02	0.04
1E	49	-3.396	-0.954	0.167	0.000	0.267	-0.054	1	0.00	0.00	0.02
1F	49	-3.396	-0.414	0.167	0.000	0.267	0.003	1	0.00	0.00	0.02
1G	49	-3.396	-0.954	-0.172	0.000	-0.267	-0.054	1	0.00	0.00	0.02
1H	49	-3.396	-0.414	-0.172	0.000	-0.267	0.003	1	0.00	0.00	0.02
1I	49	-18.414	-0.930	0.200	0.000	0.316	-0.044	1	0.00	0.02	0.04
1J	49	-18.414	-0.438	0.200	0.000	0.316	-0.008	1	0.00	0.02	0.04
1K	49	-18.414	-0.930	-0.205	0.000	-0.316	-0.044	1	0.00	0.02	0.04
1L	49	-18.414	-0.438	-0.205	0.000	-0.316	-0.008	1	0.00	0.02	0.04
1M	49	-3.809	-0.930	0.200	0.000	0.316	-0.044	1	0.00	0.00	0.02
1N	49	-3.809	-0.438	0.200	0.000	0.316	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1O	49	-3.809	-0.930	-0.205	0.000	-0.316	-0.044	1	0.00	0.00	0.02
1P	49	-3.809	-0.438	-0.205	0.000	-0.316	-0.008	1	0.00	0.00	0.02
1Q	49	-33.349	-1.375	0.130	0.000	0.165	-0.015	1	0.01	0.04	0.05
1R	49	-33.349	0.007	0.130	0.000	0.165	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1S	49	-33.349	-1.375	-0.135	0.000	-0.165	-0.015	1	0.01	0.04	0.05
1T	49	-33.349	0.007	-0.135	0.000	-0.165	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1U	49	11.127	-1.375	0.130	0.000	0.165	-0.015	1	0.01	0.01	0.02
1V	49	11.127	0.007	0.130	0.000	0.165	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1W	49	11.127	-1.375	-0.135	0.000	-0.165	-0.015	1	0.01	0.01	0.02
1X	49	11.127	0.007	-0.135	0.000	-0.165	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
2	49	-30.557	-2.584	-0.007	0.000	0.000	-0.154	1	0.01	0.03	0.04
7	49	-26.780	-2.193	-0.006	0.000	0.000	-0.126	1	0.01	0.03	0.03
8	49	-32.590	-2.817	-0.007	0.000	0.000	-0.171	1	0.01	0.04	0.04
1A	56	-18.819	-0.971	0.167	0.000	0.258	-0.123	1	0.00	0.02	0.04
1B	56	-18.819	-0.431	0.167	0.000	0.258	-0.025	1	0.00	0.02	0.04
1C	56	-18.819	-0.971	-0.172	0.000	-0.257	-0.123	1	0.00	0.02	0.04
1D	56	-18.819	-0.431	-0.172	0.000	-0.257	-0.025	1	0.00	0.02	0.04
1E	56	-3.389	-0.971	0.167	0.000	0.258	-0.123	1	0.00	0.00	0.02
1F	56	-3.389	-0.431	0.167	0.000	0.258	-0.025	1	0.00	0.00	0.02
1G	56	-3.389	-0.971	-0.172	0.000	-0.257	-0.123	1	0.00	0.00	0.02
1H	56	-3.389	-0.431	-0.172	0.000	-0.257	-0.025	1	0.00	0.00	0.02
1I	56	-18.407	-0.947	0.200	0.000	0.305	-0.112	1	0.00	0.02	0.04
1J	56	-18.407	-0.455	0.200	0.000	0.305	-0.036	1	0.00	0.02	0.04
1K	56	-18.407	-0.947	-0.205	0.000	-0.304	-0.112	1	0.00	0.02	0.04
1L	56	-18.407	-0.455	-0.205	0.000	-0.304	-0.036	1	0.00	0.02	0.04
1M	56	-3.801	-0.947	0.200	0.000	0.305	-0.112	1	0.00	0.00	0.02
1N	56	-3.801	-0.455	0.200	0.000	0.305	-0.036	1	0.00	0.00	0.02
1O	56	-3.801	-0.947	-0.205	0.000	-0.304	-0.112	1	0.00	0.00	0.02
1P	56	-3.801	-0.455	-0.205	0.000	-0.304	-0.036	1	0.00	0.00	0.02
1Q	56	-33.342	-1.392	0.130	0.000	0.163	-0.112	1	0.01	0.04	0.05
1R	56	-33.342	-0.010	0.130	0.000	0.163	-0.036	1	0.00	0.04	0.05
1S	56	-33.342	-1.392	-0.135	0.000	-0.163	-0.112	1	0.01	0.04	0.05
1T	56	-33.342	-0.010	-0.135	0.000	-0.163	-0.036	1	0.00	0.04	0.05
1U	56	11.134	-1.392	0.130	0.000	0.163	-0.112	1	0.01	0.01	0.02
1V	56	11.134	-0.010	0.130	0.000	0.163	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
1W	56	11.134	-1.392	-0.135	0.000	-0.163	-0.112	1	0.01	0.01	0.02
1X	56	11.134	-0.010	-0.135	0.000	-0.163	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
2	56	-30.548	-2.605	-0.007	0.000	0.001	-0.335	1	0.01	0.03	0.04
7	56	-26.770	-2.215	-0.006	0.000	0.000	-0.280	1	0.01	0.03	0.04
8	56	-32.580	-2.838	-0.007	0.000	0.001	-0.368	1	0.01	0.04	0.05
1A	63	-18.812	-0.988	0.167	0.000	0.249	-0.194	1	0.00	0.02	0.04
1B	63	-18.812	-0.448	0.167	0.000	0.249	-0.053	1	0.00	0.02	0.04
1C	63	-18.812	-0.988	-0.172	0.000	-0.248	-0.194	1	0.00	0.02	0.04
1D	63	-18.812	-0.448	-0.172	0.000	-0.248	-0.053	1	0.00	0.02	0.04
1E	63	-3.382	-0.988	0.167	0.000	0.249	-0.194	1	0.00	0.00	0.02
1F	63	-3.382	-0.448	0.167	0.000	0.249	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
1G	63	-3.382	-0.988	-0.172	0.000	-0.248	-0.194	1	0.00	0.00	0.02
1H	63	-3.382	-0.448	-0.172	0.000	-0.248	-0.053	1	0.00	0.00	0.02
1I	63	-18.400	-0.964	0.200	0.000	0.293	-0.181	1	0.00	0.02	0.04
1J	63	-18.400	-0.471	0.200	0.000	0.293	-0.066	1	0.00	0.02	0.04
1K	63	-18.400	-0.964	-0.205	0.000	-0.293	-0.181	1	0.00	0.02	0.04
1L	63	-18.400	-0.471	-0.205	0.000	-0.293	-0.066	1	0.00	0.02	0.04
1M	63	-3.794	-0.964	0.200	0.000	0.293	-0.181	1	0.00	0.00	0.02
1N	63	-3.794	-0.471	0.200	0.000	0.293	-0.066	1	0.00	0.00	0.02
1O	63	-3.794	-0.964	-0.205	0.000	-0.293	-0.181	1	0.00	0.00	0.02
1P	63	-3.794	-0.471	-0.205	0.000	-0.293	-0.066	1	0.00	0.00	0.02
1Q	63	-33.335	-1.409	0.130	0.000	0.162	-0.211	1	0.01	0.04	0.05
1R	63	-33.335	-0.027	0.130	0.000	0.162	-0.036	1	0.00	0.04	0.05

1S	63	-33.335	-1.409	-0.135	0.000	-0.161	-0.211	1	0.01	0.04	0.05
1T	63	-33.335	-0.027	-0.135	0.000	-0.161	-0.036	1	0.00	0.04	0.05
1U	63	11.141	-1.409	0.130	0.000	0.162	-0.211	1	0.01	0.01	0.03
1V	63	11.141	-0.027	0.130	0.000	0.162	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
1W	63	11.141	-1.409	-0.135	0.000	-0.161	-0.211	1	0.01	0.01	0.03
1X	63	11.141	-0.027	-0.135	0.000	-0.161	-0.036	1	0.00	0.01	0.02
2	63	-30.539	-2.627	-0.007	0.000	0.001	-0.517	1	0.01	0.03	0.05
7	63	-26.760	-2.237	-0.006	0.000	0.001	-0.435	1	0.01	0.03	0.04
8	63	-32.570	-2.860	-0.007	0.000	0.001	-0.567	1	0.01	0.04	0.05
1A	70	-18.805	-1.004	0.167	0.000	0.239	-0.265	1	0.00	0.02	0.04
1B	70	-18.805	-0.464	0.167	0.000	0.239	-0.083	1	0.00	0.02	0.04
1C	70	-18.805	-1.004	-0.172	0.000	-0.238	-0.265	1	0.00	0.02	0.04
1D	70	-18.805	-0.464	-0.172	0.000	-0.238	-0.083	1	0.00	0.02	0.04
1E	70	-3.375	-1.004	0.167	0.000	0.239	-0.265	1	0.00	0.00	0.02
1F	70	-3.375	-0.464	0.167	0.000	0.239	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1G	70	-3.375	-1.004	-0.172	0.000	-0.238	-0.265	1	0.00	0.00	0.02
1H	70	-3.375	-0.464	-0.172	0.000	-0.238	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1I	70	-18.393	-0.981	0.200	0.000	0.282	-0.251	1	0.00	0.02	0.04
1J	70	-18.393	-0.488	0.200	0.000	0.282	-0.097	1	0.00	0.02	0.04
1K	70	-18.393	-0.981	-0.205	0.000	-0.281	-0.251	1	0.00	0.02	0.04
1L	70	-18.393	-0.488	-0.205	0.000	-0.281	-0.097	1	0.00	0.02	0.04
1M	70	-3.787	-0.981	0.200	0.000	0.282	-0.251	1	0.00	0.00	0.03
1N	70	-3.787	-0.488	0.200	0.000	0.282	-0.097	1	0.00	0.00	0.02
1O	70	-3.787	-0.981	-0.205	0.000	-0.281	-0.251	1	0.00	0.00	0.03
1P	70	-3.787	-0.488	-0.205	0.000	-0.281	-0.097	1	0.00	0.00	0.02
1Q	70	-33.328	-1.426	0.130	0.000	0.160	-0.311	1	0.01	0.04	0.05
1R	70	-33.328	-0.043	0.130	0.000	0.160	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1S	70	-33.328	-1.426	-0.135	0.000	-0.159	-0.311	1	0.01	0.04	0.05
1T	70	-33.328	-0.043	-0.135	0.000	-0.159	-0.037	1	0.00	0.04	0.05
1U	70	11.148	-1.426	0.130	0.000	0.160	-0.311	1	0.01	0.01	0.03
1V	70	11.148	-0.043	0.130	0.000	0.160	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1W	70	11.148	-1.426	-0.135	0.000	-0.159	-0.311	1	0.01	0.01	0.03
1X	70	11.148	-0.043	-0.135	0.000	-0.159	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
2	70	-30.530	-2.649	-0.007	0.000	0.002	-0.702	1	0.01	0.03	0.05
7	70	-26.750	-2.259	-0.006	0.000	0.001	-0.592	1	0.01	0.03	0.05
8	70	-32.560	-2.882	-0.007	0.000	0.002	-0.767	1	0.01	0.04	0.06

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-18.875	0.330	0.398	1	0.8792	0.9955	0.9935	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1B	-18.875	0.330	0.162	1	0.8792	0.9955	0.9950	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1C	-18.875	-0.333	0.398	1	0.8792	0.9953	0.9935	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1D	-18.875	-0.333	0.162	1	0.8792	0.9953	0.9950	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1E	-3.445	0.330	0.398	1	0.8792	0.9992	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1F	-3.445	0.330	0.162	1	0.8792	0.9992	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1G	-3.445	-0.333	0.398	1	0.8792	0.9991	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1H	-3.445	-0.333	0.162	1	0.8792	0.9991	0.9991	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1I	-18.463	0.396	0.399	1	0.8792	0.9954	0.9939	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1J	-18.463	0.396	0.160	1	0.8792	0.9954	0.9944	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1K	-18.463	-0.399	0.399	1	0.8792	0.9953	0.9939	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
1L	-18.463	-0.399	0.160	1	0.8792	0.9953	0.9944	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1M	-3.857	0.396	0.399	1	0.8792	0.9990	0.9987	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1N	-3.857	0.396	0.160	1	0.8792	0.9990	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1O	-3.857	-0.399	0.399	1	0.8792	0.9990	0.9987	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 26
1P	-3.857	-0.399	0.160	1	0.8792	0.9990	0.9988	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 26
1Q	-33.398	0.177	0.635	1	0.8792	0.9963	0.9905	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
1R	-33.398	0.177	-0.076	1	0.8792	0.9963	1.0034	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
1S	-33.398	-0.180	0.635	1	0.8792	0.9959	0.9905	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
1T	-33.398	-0.180	-0.076	1	0.8792	0.9959	1.0034	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 26
2	-30.620	-0.003	1.070	1	0.8792	0.9665	0.9893	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26
7	-26.850	-0.003	0.907	1	0.8792	0.9706	0.9906	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 26
8	-32.660	-0.003	1.167	1	0.8792	0.9642	0.9885	--	--	0.04	--	0.07	Snell. 'zx'= 26

ASTA NUM. 78 NI 4617 NF 4692 Lungh. 30.2 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
			kN			kN*m						
1A	0	-14.988	0.234	0.421	0.000	0.241	-0.083	1	0.00	0.02	0.03	
1B	0	-14.988	0.862	0.421	0.000	0.241	-0.265	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-14.988	0.234	-0.426	0.000	-0.240	-0.083	1	0.00	0.02	0.03	
1D	0	-14.988	0.862	-0.426	0.000	-0.240	-0.265	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-2.438	0.234	0.421	0.000	0.241	-0.083	1	0.00	0.00	0.02	
1F	0	-2.438	0.862	0.421	0.000	0.241	-0.265	1	0.00	0.00	0.02	
1G	0	-2.438	0.234	-0.426	0.000	-0.240	-0.083	1	0.00	0.00	0.02	
1H	0	-2.438	0.862	-0.426	0.000	-0.240	-0.265	1	0.00	0.00	0.02	
1I	0	-14.616	0.267	0.509	0.000	0.284	-0.097	1	0.00	0.02	0.03	
1J	0	-14.616	0.828	0.509	0.000	0.284	-0.251	1	0.00	0.02	0.04	
1K	0	-14.616	0.267	-0.513	0.000	-0.283	-0.097	1	0.00	0.02	0.03	
1L	0	-14.616	0.828	-0.513	0.000	-0.283	-0.251	1	0.00	0.02	0.04	
1M	0	-2.810	0.267	0.509	0.000	0.284	-0.097	1	0.00	0.00	0.02	
1N	0	-2.810	0.828	0.509	0.000	0.284	-0.251	1	0.00	0.00	0.02	
1O	0	-2.810	0.267	-0.513	0.000	-0.283	-0.097	1	0.00	0.00	0.02	

1P	0	-2.810	0.828	-0.513	0.000	-0.283	-0.251	1	0.00	0.00	0.02
1Q	0	-26.609	-0.008	0.236	0.000	0.161	-0.037	1	0.00	0.03	0.04
1R	0	-26.609	1.103	0.236	0.000	0.161	-0.311	1	0.00	0.03	0.05
1S	0	-26.609	-0.008	-0.240	0.000	-0.160	-0.037	1	0.00	0.03	0.04
1T	0	-26.609	1.103	-0.240	0.000	-0.160	-0.311	1	0.00	0.03	0.05
1U	0	9.183	-0.008	0.236	0.000	0.161	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1V	0	9.183	1.103	0.236	0.000	0.161	-0.311	1	0.00	0.01	0.03
1W	0	9.183	-0.008	-0.240	0.000	-0.160	-0.037	1	0.00	0.01	0.02
1X	0	9.183	1.103	-0.240	0.000	-0.160	-0.311	1	0.00	0.01	0.03
2	0	-23.700	2.074	-0.007	0.000	0.001	-0.702	1	0.01	0.03	0.05
7	0	-20.790	1.761	-0.006	0.000	0.001	-0.592	1	0.01	0.02	0.04
8	0	-25.230	2.265	-0.007	0.000	0.001	-0.767	1	0.01	0.03	0.05
1A	3	-14.985	0.227	0.421	0.000	0.228	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1B	3	-14.985	0.854	0.421	0.000	0.228	-0.238	1	0.00	0.02	0.04
1C	3	-14.985	0.227	-0.426	0.000	-0.227	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1D	3	-14.985	0.854	-0.426	0.000	-0.227	-0.238	1	0.00	0.02	0.04
1E	3	-2.435	0.227	0.421	0.000	0.228	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1F	3	-2.435	0.854	0.421	0.000	0.228	-0.238	1	0.00	0.00	0.02
1G	3	-2.435	0.227	-0.426	0.000	-0.227	-0.077	1	0.00	0.00	0.02
1H	3	-2.435	0.854	-0.426	0.000	-0.227	-0.238	1	0.00	0.00	0.02
1I	3	-14.613	0.260	0.509	0.000	0.269	-0.090	1	0.00	0.02	0.03
1J	3	-14.613	0.821	0.509	0.000	0.269	-0.225	1	0.00	0.02	0.04
1K	3	-14.613	0.260	-0.513	0.000	-0.268	-0.090	1	0.00	0.02	0.03
1L	3	-14.613	0.821	-0.513	0.000	-0.268	-0.225	1	0.00	0.02	0.04
1M	3	-2.807	0.260	0.509	0.000	0.269	-0.090	1	0.00	0.00	0.02
1N	3	-2.807	0.821	0.509	0.000	0.269	-0.225	1	0.00	0.00	0.02
1O	3	-2.807	0.260	-0.513	0.000	-0.268	-0.090	1	0.00	0.00	0.02
1P	3	-2.807	0.821	-0.513	0.000	-0.268	-0.225	1	0.00	0.00	0.02
1Q	3	-26.606	-0.015	0.236	0.000	0.154	-0.038	1	0.00	0.03	0.04
1R	3	-26.606	1.096	0.236	0.000	0.154	-0.277	1	0.00	0.03	0.05
1S	3	-26.606	-0.015	-0.240	0.000	-0.153	-0.038	1	0.00	0.03	0.04
1T	3	-26.606	1.096	-0.240	0.000	-0.153	-0.277	1	0.00	0.03	0.05
1U	3	9.186	-0.015	0.236	0.000	0.154	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1V	3	9.186	1.096	0.236	0.000	0.154	-0.277	1	0.00	0.01	0.03
1W	3	9.186	-0.015	-0.240	0.000	-0.153	-0.038	1	0.00	0.01	0.02
1X	3	9.186	1.096	-0.240	0.000	-0.153	-0.277	1	0.00	0.01	0.03
2	3	-23.696	2.064	-0.007	0.000	0.002	-0.639	1	0.01	0.03	0.04
7	3	-20.786	1.752	-0.006	0.000	0.001	-0.539	1	0.01	0.02	0.04
8	3	-25.226	2.256	-0.007	0.000	0.002	-0.699	1	0.01	0.03	0.05
1A	6	-14.982	0.219	0.421	0.000	0.216	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1B	6	-14.982	0.847	0.421	0.000	0.216	-0.211	1	0.00	0.02	0.03
1C	6	-14.982	0.219	-0.426	0.000	-0.215	-0.072	1	0.00	0.02	0.03
1D	6	-14.982	0.847	-0.426	0.000	-0.215	-0.211	1	0.00	0.02	0.03
1E	6	-2.432	0.219	0.421	0.000	0.216	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1F	6	-2.432	0.847	0.421	0.000	0.216	-0.211	1	0.00	0.00	0.02
1G	6	-2.432	0.219	-0.426	0.000	-0.215	-0.072	1	0.00	0.00	0.02
1H	6	-2.432	0.847	-0.426	0.000	-0.215	-0.211	1	0.00	0.00	0.02
1I	6	-14.610	0.253	0.509	0.000	0.254	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1J	6	-14.610	0.813	0.509	0.000	0.254	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1K	6	-14.610	0.253	-0.513	0.000	-0.252	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1L	6	-14.610	0.813	-0.513	0.000	-0.252	-0.200	1	0.00	0.02	0.04
1M	6	-2.804	0.253	0.509	0.000	0.254	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1N	6	-2.804	0.813	0.509	0.000	0.254	-0.200	1	0.00	0.00	0.02
1O	6	-2.804	0.253	-0.513	0.000	-0.252	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1P	6	-2.804	0.813	-0.513	0.000	-0.252	-0.200	1	0.00	0.00	0.02
1Q	6	-26.603	-0.022	0.236	0.000	0.147	-0.039	1	0.00	0.03	0.04
1R	6	-26.603	1.088	0.236	0.000	0.147	-0.244	1	0.00	0.03	0.04
1S	6	-26.603	-0.022	-0.240	0.000	-0.145	-0.039	1	0.00	0.03	0.04
1T	6	-26.603	1.088	-0.240	0.000	-0.145	-0.244	1	0.00	0.03	0.04
1U	6	9.189	-0.022	0.236	0.000	0.147	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1V	6	9.189	1.088	0.236	0.000	0.147	-0.244	1	0.00	0.01	0.02
1W	6	9.189	-0.022	-0.240	0.000	-0.145	-0.039	1	0.00	0.01	0.02
1X	6	9.189	1.088	-0.240	0.000	-0.145	-0.244	1	0.00	0.01	0.02
2	6	-23.692	2.055	-0.007	0.000	0.002	-0.577	1	0.01	0.03	0.04
7	6	-20.782	1.742	-0.006	0.000	0.002	-0.486	1	0.01	0.02	0.04
8	6	-25.222	2.246	-0.007	0.000	0.002	-0.631	1	0.01	0.03	0.05
1A	9	-14.979	0.212	0.421	0.000	0.203	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1B	9	-14.979	0.840	0.421	0.000	0.203	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
1C	9	-14.979	0.212	-0.426	0.000	-0.202	-0.067	1	0.00	0.02	0.03
1D	9	-14.979	0.840	-0.426	0.000	-0.202	-0.184	1	0.00	0.02	0.03
1E	9	-2.429	0.212	0.421	0.000	0.203	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1F	9	-2.429	0.840	0.421	0.000	0.203	-0.184	1	0.00	0.00	0.02
1G	9	-2.429	0.212	-0.426	0.000	-0.202	-0.067	1	0.00	0.00	0.02
1H	9	-2.429	0.840	-0.426	0.000	-0.202	-0.184	1	0.00	0.00	0.02
1I	9	-14.607	0.246	0.509	0.000	0.238	-0.076	1	0.00	0.02	0.03
1J	9	-14.607	0.806	0.509	0.000	0.238	-0.175	1	0.00	0.02	0.03
1K	9	-14.607	0.246	-0.513	0.000	-0.237	-0.076	1	0.00	0.02	0.03
1L	9	-14.607	0.806	-0.513	0.000	-0.237	-0.175	1	0.00	0.02	0.03
1M	9	-2.800	0.246	0.509	0.000	0.238	-0.076	1	0.00	0.00	0.02
1N	9	-2.800	0.806	0.509	0.000	0.238	-0.175	1	0.00	0.00	0.02
1O	9	-2.800	0.246	-0.513	0.000	-0.237	-0.076	1	0.00	0.00	0.02
1P	9	-2.800	0.806	-0.513	0.000	-0.237	-0.175	1	0.00	0.00	0.02
1Q	9	-26.600	-0.029	0.236	0.000	0.140	-0.040	1	0.00	0.03	0.04
1R	9	-26.600	1.081	0.236	0.000	0.140	-0.211	1	0.00	0.03	0.04
1S	9	-26.600	-0.029	-0.240	0.000	-0.138	-0.040	1	0.00	0.03	0.04
1T	9	-26.600	1.081	-0.240	0.000	-0.138	-0.211	1	0.00	0.03	0.04
1U	9	9.192	-0.029	0.236	0.000	0.140	-0.040	1	0.00	0.01	0.02
1V	9	9.192	1.081	0.236	0.000	0.140	-0.211	1	0.00	0.01	0.02
1W	9	9.192	-0.029	-0.240	0.000	-0.138	-0.040	1	0.00	0.01	0.02
1X	9	9.192	1.081	-0.240	0.000	-0.138	-0.211	1	0.00	0.01	0.02
2	9	-23.688	2.046	-0.007	0.000	0.002	-0.515	1	0.01	0.03	0.04
7	9	-20.778	1.733	-0.006	0.000	0.002	-0.434	1	0.01	0.02	0.03
8	9	-25.218	2.237	-0.007	0.000	0.002	-0.563	1	0.01	0.03	0.04
1A	12	-14.976	0.205	0.421	0.000	0.191	-0.062	1	0.00	0.02	0.03

1B	12	-14.976	0.832	0.421	0.000	0.191	-0.158	1	0.00	0.02	0.03
1C	12	-14.976	0.205	-0.426	0.000	-0.189	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1D	12	-14.976	0.832	-0.426	0.000	-0.189	-0.158	1	0.00	0.02	0.03
1E	12	-2.426	0.205	0.421	0.000	0.191	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1F	12	-2.426	0.832	0.421	0.000	0.191	-0.158	1	0.00	0.00	0.02
1G	12	-2.426	0.205	-0.426	0.000	-0.189	-0.062	1	0.00	0.00	0.01
1H	12	-2.426	0.832	-0.426	0.000	-0.189	-0.158	1	0.00	0.00	0.02
1I	12	-14.604	0.238	0.509	0.000	0.223	-0.069	1	0.00	0.02	0.03
1J	12	-14.604	0.799	0.509	0.000	0.223	-0.150	1	0.00	0.02	0.03
1K	12	-14.604	0.238	-0.513	0.000	-0.222	-0.069	1	0.00	0.02	0.03
1L	12	-14.604	0.799	-0.513	0.000	-0.222	-0.150	1	0.00	0.02	0.03
1M	12	-2.797	0.238	0.509	0.000	0.223	-0.069	1	0.00	0.00	0.02
1N	12	-2.797	0.799	0.509	0.000	0.223	-0.150	1	0.00	0.00	0.02
1O	12	-2.797	0.238	-0.513	0.000	-0.222	-0.069	1	0.00	0.00	0.02
1P	12	-2.797	0.799	-0.513	0.000	-0.222	-0.150	1	0.00	0.00	0.02
1Q	12	-26.596	-0.037	0.236	0.000	0.133	-0.042	1	0.00	0.03	0.04
1R	12	-26.596	1.074	0.236	0.000	0.133	-0.178	1	0.00	0.03	0.04
1S	12	-26.596	-0.037	-0.240	0.000	-0.131	-0.042	1	0.00	0.03	0.04
1T	12	-26.596	1.074	-0.240	0.000	-0.131	-0.178	1	0.00	0.03	0.04
1U	12	9.195	-0.037	0.236	0.000	0.133	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1V	12	9.195	1.074	0.236	0.000	0.133	-0.178	1	0.00	0.01	0.02
1W	12	9.195	-0.037	-0.240	0.000	-0.131	-0.042	1	0.00	0.01	0.02
1X	12	9.195	1.074	-0.240	0.000	-0.131	-0.178	1	0.00	0.01	0.02
2	12	-23.684	2.036	-0.007	0.000	0.002	-0.453	1	0.01	0.03	0.04
7	12	-20.774	1.723	-0.006	0.000	0.002	-0.381	1	0.01	0.02	0.03
8	12	-25.214	2.227	-0.007	0.000	0.002	-0.496	1	0.01	0.03	0.04
1A	15	-14.972	0.197	0.421	0.000	0.178	-0.057	1	0.00	0.02	0.03
1B	15	-14.972	0.825	0.421	0.000	0.178	-0.131	1	0.00	0.02	0.03
1C	15	-14.972	0.197	-0.426	0.000	-0.176	-0.057	1	0.00	0.02	0.03
1D	15	-14.972	0.825	-0.426	0.000	-0.176	-0.131	1	0.00	0.02	0.03
1E	15	-2.423	0.197	0.421	0.000	0.178	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1F	15	-2.423	0.825	0.421	0.000	0.178	-0.131	1	0.00	0.00	0.02
1G	15	-2.423	0.197	-0.426	0.000	-0.176	-0.057	1	0.00	0.00	0.01
1H	15	-2.423	0.825	-0.426	0.000	-0.176	-0.131	1	0.00	0.00	0.02
1I	15	-14.601	0.231	0.509	0.000	0.208	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1J	15	-14.601	0.792	0.509	0.000	0.208	-0.126	1	0.00	0.02	0.03
1K	15	-14.601	0.231	-0.513	0.000	-0.206	-0.062	1	0.00	0.02	0.03
1L	15	-14.601	0.792	-0.513	0.000	-0.206	-0.126	1	0.00	0.02	0.03
1M	15	-2.794	0.231	0.509	0.000	0.208	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1N	15	-2.794	0.792	0.509	0.000	0.208	-0.126	1	0.00	0.00	0.02
1O	15	-2.794	0.231	-0.513	0.000	-0.206	-0.062	1	0.00	0.00	0.02
1P	15	-2.794	0.792	-0.513	0.000	-0.206	-0.126	1	0.00	0.00	0.02
1Q	15	-26.593	-0.044	0.236	0.000	0.126	-0.043	1	0.00	0.03	0.04
1R	15	-26.593	1.067	0.236	0.000	0.126	-0.145	1	0.00	0.03	0.04
1S	15	-26.593	-0.044	-0.240	0.000	-0.124	-0.043	1	0.00	0.03	0.04
1T	15	-26.593	1.067	-0.240	0.000	-0.124	-0.145	1	0.00	0.03	0.04
1U	15	9.198	-0.044	0.236	0.000	0.126	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1V	15	9.198	1.067	0.236	0.000	0.126	-0.145	1	0.00	0.01	0.02
1W	15	9.198	-0.044	-0.240	0.000	-0.124	-0.043	1	0.00	0.01	0.02
1X	15	9.198	1.067	-0.240	0.000	-0.124	-0.145	1	0.00	0.01	0.02
2	15	-23.680	2.027	-0.007	0.000	0.002	-0.391	1	0.01	0.03	0.04
7	15	-20.770	1.714	-0.006	0.000	0.002	-0.329	1	0.01	0.02	0.03
8	15	-25.210	2.218	-0.007	0.000	0.003	-0.428	1	0.01	0.03	0.04
1A	18	-14.969	0.190	0.421	0.000	0.166	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1B	18	-14.969	0.818	0.421	0.000	0.166	-0.105	1	0.00	0.02	0.03
1C	18	-14.969	0.190	-0.426	0.000	-0.164	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1D	18	-14.969	0.818	-0.426	0.000	-0.164	-0.105	1	0.00	0.02	0.03
1E	18	-2.419	0.190	0.421	0.000	0.166	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1F	18	-2.419	0.818	0.421	0.000	0.166	-0.105	1	0.00	0.00	0.01
1G	18	-2.419	0.190	-0.426	0.000	-0.164	-0.052	1	0.00	0.00	0.01
1H	18	-2.419	0.818	-0.426	0.000	-0.164	-0.105	1	0.00	0.00	0.01
1I	18	-14.598	0.224	0.509	0.000	0.193	-0.056	1	0.00	0.02	0.03
1J	18	-14.598	0.784	0.509	0.000	0.193	-0.101	1	0.00	0.02	0.03
1K	18	-14.598	0.224	-0.513	0.000	-0.191	-0.056	1	0.00	0.02	0.03
1L	18	-14.598	0.784	-0.513	0.000	-0.191	-0.101	1	0.00	0.02	0.03
1M	18	-2.791	0.224	0.509	0.000	0.193	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1N	18	-2.791	0.784	0.509	0.000	0.193	-0.101	1	0.00	0.00	0.02
1O	18	-2.791	0.224	-0.513	0.000	-0.191	-0.056	1	0.00	0.00	0.01
1P	18	-2.791	0.784	-0.513	0.000	-0.191	-0.101	1	0.00	0.00	0.02
1Q	18	-26.590	-0.051	0.236	0.000	0.119	-0.045	1	0.00	0.03	0.04
1R	18	-26.590	1.059	0.236	0.000	0.119	-0.112	1	0.00	0.03	0.04
1S	18	-26.590	-0.051	-0.240	0.000	-0.117	-0.045	1	0.00	0.03	0.04
1T	18	-26.590	1.059	-0.240	0.000	-0.117	-0.112	1	0.00	0.03	0.04
1U	18	9.201	-0.051	0.236	0.000	0.119	-0.045	1	0.00	0.01	0.02
1V	18	9.201	1.059	0.236	0.000	0.119	-0.112	1	0.00	0.01	0.02
1W	18	9.201	-0.051	-0.240	0.000	-0.117	-0.045	1	0.00	0.01	0.02
1X	18	9.201	1.059	-0.240	0.000	-0.117	-0.112	1	0.00	0.01	0.02
2	18	-23.676	2.017	-0.007	0.000	0.003	-0.330	1	0.01	0.03	0.04
7	18	-20.766	1.704	-0.006	0.000	0.002	-0.278	1	0.01	0.02	0.03
8	18	-25.206	2.209	-0.007	0.000	0.003	-0.361	1	0.01	0.03	0.04
1A	21	-14.966	0.183	0.421	0.000	0.153	-0.048	1	0.00	0.02	0.03
1B	21	-14.966	0.811	0.421	0.000	0.153	-0.079	1	0.00	0.02	0.03
1C	21	-14.966	0.183	-0.426	0.000	-0.151	-0.048	1	0.00	0.02	0.03
1D	21	-14.966	0.811	-0.426	0.000	-0.151	-0.079	1	0.00	0.02	0.03
1E	21	-2.416	0.183	0.421	0.000	0.153	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1F	21	-2.416	0.811	0.421	0.000	0.153	-0.079	1	0.00	0.00	0.01
1G	21	-2.416	0.183	-0.426	0.000	-0.151	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1H	21	-2.416	0.811	-0.426	0.000	-0.151	-0.079	1	0.00	0.00	0.01
1I	21	-14.595	0.216	0.509	0.000	0.178	-0.050	1	0.00	0.02	0.03
1J	21	-14.595	0.777	0.509	0.000	0.178	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1K	21	-14.595	0.216	-0.513	0.000	-0.176	-0.050	1	0.00	0.02	0.03
1L	21	-14.595	0.777	-0.513	0.000	-0.176	-0.077	1	0.00	0.02	0.03
1M	21	-2.788	0.216	0.509	0.000	0.178	-0.050	1	0.00	0.00	0.01
1N	21	-2.788	0.777	0.509	0.000	0.178	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1O	21	-2.788	0.216	-0.513	0.000	-0.176	-0.050	1	0.00	0.00	0.01

1P	21	-2.788	0.777	-0.513	0.000	-0.176	-0.077	1	0.00	0.00	0.01
1Q	21	-26.587	-0.059	0.236	0.000	0.112	-0.047	1	0.00	0.03	0.04
1R	21	-26.587	1.052	0.236	0.000	0.112	-0.080	1	0.00	0.03	0.04
1S	21	-26.587	-0.059	-0.240	0.000	-0.110	-0.047	1	0.00	0.03	0.04
1T	21	-26.587	1.052	-0.240	0.000	-0.110	-0.080	1	0.00	0.03	0.04
1U	21	9.205	-0.059	0.236	0.000	0.112	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
1V	21	9.205	1.052	0.236	0.000	0.112	-0.080	1	0.00	0.01	0.02
1W	21	9.205	-0.059	-0.240	0.000	-0.110	-0.047	1	0.00	0.01	0.02
1X	21	9.205	1.052	-0.240	0.000	-0.110	-0.080	1	0.00	0.01	0.02
2	21	-23.672	2.008	-0.007	0.000	0.003	-0.269	1	0.01	0.03	0.03
7	21	-20.762	1.695	-0.006	0.000	0.002	-0.226	1	0.01	0.02	0.03
8	21	-25.202	2.199	-0.007	0.000	0.003	-0.295	1	0.01	0.03	0.04
1A	24	-14.963	0.176	0.421	0.000	0.140	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1B	24	-14.963	0.803	0.421	0.000	0.140	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1C	24	-14.963	0.176	-0.426	0.000	-0.138	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1D	24	-14.963	0.803	-0.426	0.000	-0.138	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1E	24	-2.413	0.176	0.421	0.000	0.140	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1F	24	-2.413	0.803	0.421	0.000	0.140	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1G	24	-2.413	0.176	-0.426	0.000	-0.138	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1H	24	-2.413	0.803	-0.426	0.000	-0.138	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1I	24	-14.591	0.209	0.509	0.000	0.162	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1J	24	-14.591	0.770	0.509	0.000	0.162	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1K	24	-14.591	0.209	-0.513	0.000	-0.160	-0.044	1	0.00	0.02	0.03
1L	24	-14.591	0.770	-0.513	0.000	-0.160	-0.053	1	0.00	0.02	0.03
1M	24	-2.785	0.209	0.509	0.000	0.162	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1N	24	-2.785	0.770	0.509	0.000	0.162	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1O	24	-2.785	0.209	-0.513	0.000	-0.160	-0.044	1	0.00	0.00	0.01
1P	24	-2.785	0.770	-0.513	0.000	-0.160	-0.053	1	0.00	0.00	0.01
1Q	24	-26.584	-0.066	0.236	0.000	0.105	-0.050	1	0.00	0.03	0.04
1R	24	-26.584	1.045	0.236	0.000	0.105	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1S	24	-26.584	-0.066	-0.240	0.000	-0.102	-0.050	1	0.00	0.03	0.04
1T	24	-26.584	1.045	-0.240	0.000	-0.102	-0.048	1	0.00	0.03	0.04
1U	24	9.208	-0.066	0.236	0.000	0.105	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1V	24	9.208	1.045	0.236	0.000	0.105	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
1W	24	9.208	-0.066	-0.240	0.000	-0.102	-0.050	1	0.00	0.01	0.02
1X	24	9.208	1.045	-0.240	0.000	-0.102	-0.048	1	0.00	0.01	0.02
2	24	-23.668	1.998	-0.007	0.000	0.003	-0.209	1	0.01	0.03	0.03
7	24	-20.758	1.685	-0.006	0.000	0.003	-0.175	1	0.01	0.02	0.03
8	24	-25.198	2.190	-0.007	0.000	0.003	-0.228	1	0.01	0.03	0.03
1A	27	-14.960	0.168	0.421	0.000	0.128	-0.040	1	0.00	0.02	0.02
1B	27	-14.960	0.796	0.421	0.000	0.128	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1C	27	-14.960	0.168	-0.426	0.000	-0.126	-0.040	1	0.00	0.02	0.02
1D	27	-14.960	0.796	-0.426	0.000	-0.126	-0.028	1	0.00	0.02	0.02
1E	27	-2.410	0.168	0.421	0.000	0.128	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1F	27	-2.410	0.796	0.421	0.000	0.128	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1G	27	-2.410	0.168	-0.426	0.000	-0.126	-0.040	1	0.00	0.00	0.01
1H	27	-2.410	0.796	-0.426	0.000	-0.126	-0.028	1	0.00	0.00	0.01
1I	27	-14.588	0.202	0.509	0.000	0.147	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1J	27	-14.588	0.763	0.509	0.000	0.147	-0.030	1	0.00	0.02	0.02
1K	27	-14.588	0.202	-0.513	0.000	-0.145	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1L	27	-14.588	0.763	-0.513	0.000	-0.145	-0.030	1	0.00	0.02	0.02
1M	27	-2.782	0.202	0.509	0.000	0.147	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1N	27	-2.782	0.763	0.509	0.000	0.147	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1O	27	-2.782	0.202	-0.513	0.000	-0.145	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1P	27	-2.782	0.763	-0.513	0.000	-0.145	-0.030	1	0.00	0.00	0.01
1Q	27	-26.581	-0.073	0.236	0.000	0.097	-0.052	1	0.00	0.03	0.04
1R	27	-26.581	1.037	0.236	0.000	0.097	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1S	27	-26.581	-0.073	-0.240	0.000	-0.095	-0.052	1	0.00	0.03	0.04
1T	27	-26.581	1.037	-0.240	0.000	-0.095	-0.016	1	0.00	0.03	0.04
1U	27	9.211	-0.073	0.236	0.000	0.097	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1V	27	9.211	1.037	0.236	0.000	0.097	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
1W	27	9.211	-0.073	-0.240	0.000	-0.095	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1X	27	9.211	1.037	-0.240	0.000	-0.095	-0.016	1	0.00	0.01	0.02
2	27	-23.664	1.988	-0.007	0.000	0.003	-0.149	1	0.01	0.03	0.03
7	27	-20.754	1.675	-0.006	0.000	0.003	-0.124	1	0.01	0.02	0.03
8	27	-25.194	2.180	-0.007	0.000	0.003	-0.162	1	0.01	0.03	0.03
1A	30	-14.957	0.161	0.421	0.000	0.115	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
1B	30	-14.957	0.789	0.421	0.000	0.115	-0.003	1	0.00	0.02	0.02
1C	30	-14.957	0.161	-0.426	0.000	-0.113	-0.036	1	0.00	0.02	0.02
1D	30	-14.957	0.789	-0.426	0.000	-0.113	-0.003	1	0.00	0.02	0.02
1E	30	-2.407	0.161	0.421	0.000	0.115	-0.036	1	0.00	0.00	0.01
1F	30	-2.407	0.789	0.421	0.000	0.115	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
1G	30	-2.407	0.161	-0.426	0.000	-0.113	-0.036	1	0.00	0.00	0.01
1H	30	-2.407	0.789	-0.426	0.000	-0.113	-0.003	1	0.00	0.00	0.01
1I	30	-14.585	0.195	0.509	0.000	0.132	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1J	30	-14.585	0.755	0.509	0.000	0.132	-0.006	1	0.00	0.02	0.02
1K	30	-14.585	0.195	-0.513	0.000	-0.130	-0.033	1	0.00	0.02	0.02
1L	30	-14.585	0.755	-0.513	0.000	-0.130	-0.006	1	0.00	0.02	0.02
1M	30	-2.779	0.195	0.509	0.000	0.132	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1N	30	-2.779	0.755	0.509	0.000	0.132	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1O	30	-2.779	0.195	-0.513	0.000	-0.130	-0.033	1	0.00	0.00	0.01
1P	30	-2.779	0.755	-0.513	0.000	-0.130	-0.006	1	0.00	0.00	0.01
1Q	30	-26.578	-0.080	0.236	0.000	0.090	-0.055	1	0.00	0.03	0.04
1R	30	-26.578	1.030	0.236	0.000	0.090	0.016	1	0.00	0.03	0.04
1S	30	-26.578	-0.080	-0.240	0.000	-0.088	-0.055	1	0.00	0.03	0.04
1T	30	-26.578	1.030	-0.240	0.000	-0.088	0.016	1	0.00	0.03	0.03
1U	30	9.214	-0.080	0.236	0.000	0.090	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1V	30	9.214	1.030	0.236	0.000	0.090	0.016	1	0.00	0.01	0.02
1W	30	9.214	-0.080	-0.240	0.000	-0.088	-0.055	1	0.00	0.01	0.02
1X	30	9.214	1.030	-0.240	0.000	-0.088	0.016	1	0.00	0.01	0.02
2	30	-23.660	1.979	-0.007	0.000	0.004	-0.089	1	0.01	0.03	0.03
7	30	-20.750	1.666	-0.006	0.000	0.003	-0.074	1	0.01	0.02	0.03
8	30	-25.190	2.171	-0.007	0.000	0.004	-0.097	1	0.01	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	χ min.	ky	kz	kLT	χ LT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.988	0.241	-0.083	1	1.0000	0.9902	0.9986	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1B	-14.988	0.241	-0.265	1	1.0000	0.9902	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1C	-14.988	-0.240	-0.083	1	1.0000	0.9902	0.9986	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1D	-14.988	-0.240	-0.265	1	1.0000	0.9902	0.9976	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1E	-2.438	0.241	-0.083	1	1.0000	0.9984	0.9998	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1F	-2.438	0.241	-0.265	1	1.0000	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1G	-2.438	-0.240	-0.083	1	1.0000	0.9984	0.9998	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1H	-2.438	-0.240	-0.265	1	1.0000	0.9984	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1I	-14.616	0.284	-0.097	1	1.0000	0.9904	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1J	-14.616	0.284	-0.251	1	1.0000	0.9904	0.9977	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1K	-14.616	-0.283	-0.097	1	1.0000	0.9904	0.9984	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 11
1L	-14.616	-0.283	-0.251	1	1.0000	0.9904	0.9977	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1M	-2.810	0.284	-0.097	1	1.0000	0.9982	0.9997	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1N	-2.810	0.284	-0.251	1	1.0000	0.9982	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1O	-2.810	-0.283	-0.097	1	1.0000	0.9981	0.9997	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1P	-2.810	-0.283	-0.251	1	1.0000	0.9981	0.9996	--	--	0.00	--	0.02	Snell. 'zx'= 11
1Q	-26.609	0.161	-0.055	1	1.0000	0.9833	0.9985	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1R	-26.609	0.161	-0.311	1	1.0000	0.9833	0.9954	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
1S	-26.609	-0.160	-0.055	1	1.0000	0.9832	0.9985	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
1T	-26.609	-0.160	-0.311	1	1.0000	0.9832	0.9954	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
2	-23.700	0.004	-0.702	1	1.0000	0.9840	0.9966	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11
7	-20.790	0.003	-0.592	1	1.0000	0.9860	0.9970	--	--	0.02	--	0.04	Snell. 'zx'= 11
8	-25.230	0.004	-0.767	1	1.0000	0.9830	0.9964	--	--	0.03	--	0.05	Snell. 'zx'= 11

ASTA NUM. 79 NI 4692 NF 4691 Lungh. 100.0 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
		----- kN			----- kN*m			-----	-----	-----	-----	
1A	0	-14.652	-0.030	0.527	0.000	0.115	-0.003	1	0.00	0.02	0.02	
1B	0	-14.652	0.265	0.527	0.000	0.115	-0.036	1	0.00	0.02	0.02	
1C	0	-14.652	-0.030	-0.532	0.000	-0.113	-0.003	1	0.00	0.02	0.02	
1D	0	-14.652	0.265	-0.532	0.000	-0.113	-0.036	1	0.00	0.02	0.02	
1E	0	-2.404	-0.030	0.527	0.000	0.115	-0.003	1	0.00	0.00	0.01	
1F	0	-2.404	0.265	0.527	0.000	0.115	-0.036	1	0.00	0.00	0.01	
1G	0	-2.404	-0.030	-0.532	0.000	-0.113	-0.003	1	0.00	0.00	0.01	
1H	0	-2.404	0.265	-0.532	0.000	-0.113	-0.036	1	0.00	0.00	0.01	
1I	0	-14.294	-0.003	0.634	0.000	0.132	-0.006	1	0.00	0.02	0.02	
1J	0	-14.294	0.238	0.634	0.000	0.132	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1K	0	-14.294	-0.003	-0.639	0.000	-0.130	-0.006	1	0.00	0.02	0.02	
1L	0	-14.294	0.238	-0.639	0.000	-0.130	-0.033	1	0.00	0.02	0.02	
1M	0	-2.762	-0.003	0.634	0.000	0.132	-0.006	1	0.00	0.00	0.01	
1N	0	-2.762	0.238	0.634	0.000	0.132	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1O	0	-2.762	-0.003	-0.639	0.000	-0.130	-0.006	1	0.00	0.00	0.01	
1P	0	-2.762	0.238	-0.639	0.000	-0.130	-0.033	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	0	-26.211	0.012	0.316	0.000	0.090	0.016	1	0.00	0.03	0.03	
1R	0	-26.211	0.223	0.316	0.000	0.090	-0.055	1	0.00	0.03	0.04	
1S	0	-26.211	0.012	-0.321	0.000	-0.088	0.016	1	0.00	0.03	0.03	
1T	0	-26.211	0.223	-0.321	0.000	-0.088	-0.055	1	0.00	0.03	0.04	
1U	0	9.155	0.012	0.316	0.000	0.090	0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	9.155	0.223	0.316	0.000	0.090	-0.055	1	0.00	0.01	0.02	
1W	0	9.155	0.012	-0.321	0.000	-0.088	0.016	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	9.155	0.223	-0.321	0.000	-0.088	-0.055	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-22.900	0.197	-0.007	0.000	0.004	-0.089	1	0.00	0.03	0.03	
7	0	-20.120	0.187	-0.006	0.000	0.003	-0.074	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-24.350	0.202	-0.007	0.000	0.004	-0.097	1	0.00	0.03	0.03	
1A	10	-14.641	-0.054	0.527	0.000	0.062	-0.007	1	0.00	0.02	0.02	
1B	10	-14.641	0.241	0.527	0.000	0.062	-0.011	1	0.00	0.02	0.02	
1C	10	-14.641	-0.054	-0.532	0.000	-0.059	-0.007	1	0.00	0.02	0.02	
1D	10	-14.641	0.241	-0.532	0.000	-0.059	-0.011	1	0.00	0.02	0.02	
1E	10	-2.394	-0.054	0.527	0.000	0.062	-0.007	1	0.00	0.00	0.01	
1F	10	-2.394	0.241	0.527	0.000	0.062	-0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1G	10	-2.394	-0.054	-0.532	0.000	-0.059	-0.007	1	0.00	0.00	0.01	
1H	10	-2.394	0.241	-0.532	0.000	-0.059	-0.011	1	0.00	0.00	0.01	
1I	10	-14.284	-0.027	0.634	0.000	0.068	-0.008	1	0.00	0.02	0.02	
1J	10	-14.284	0.214	0.634	0.000	0.068	-0.010	1	0.00	0.02	0.02	
1K	10	-14.284	-0.027	-0.639	0.000	-0.065	-0.008	1	0.00	0.02	0.02	
1L	10	-14.284	0.214	-0.639	0.000	-0.065	-0.010	1	0.00	0.02	0.02	
1M	10	-2.752	-0.027	0.634	0.000	0.068	-0.008	1	0.00	0.00	0.01	
1N	10	-2.752	0.214	0.634	0.000	0.068	-0.010	1	0.00	0.00	0.01	
1O	10	-2.752	-0.027	-0.639	0.000	-0.065	-0.008	1	0.00	0.00	0.01	
1P	10	-2.752	0.214	-0.639	0.000	-0.065	-0.010	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	10	-26.201	-0.012	0.316	0.000	0.059	0.016	1	0.00	0.03	0.03	
1R	10	-26.201	0.199	0.316	0.000	0.059	-0.034	1	0.00	0.03	0.03	
1S	10	-26.201	-0.012	-0.321	0.000	-0.056	0.016	1	0.00	0.03	0.03	
1T	10	-26.201	0.199	-0.321	0.000	-0.056	-0.034	1	0.00	0.03	0.03	
1U	10	9.165	-0.012	0.316	0.000	0.059	0.016	1	0.00	0.01	0.01	
1V	10	9.165	0.199	0.316	0.000	0.059	-0.034	1	0.00	0.01	0.01	
1W	10	9.165	-0.012	-0.321	0.000	-0.056	0.016	1	0.00	0.01	0.01	
1X	10	9.165	0.199	-0.321	0.000	-0.056	-0.034	1	0.00	0.01	0.01	
2	10	-22.886	0.166	-0.007	0.000	0.004	-0.070	1	0.00	0.03	0.03	
7	10	-20.106	0.156	-0.006	0.000	0.004	-0.057	1	0.00	0.02	0.02	

8	10	-24.336	0.171	-0.007	0.000	0.004	-0.078	1	0.00	0.03	0.03
1A	20	-14.631	-0.078	0.527	0.000	0.009	-0.014	1	0.00	0.02	0.02
1B	20	-14.631	0.217	0.527	0.000	0.009	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1C	20	-14.631	-0.078	-0.532	0.000	-0.006	-0.014	1	0.00	0.02	0.02
1D	20	-14.631	0.217	-0.532	0.000	-0.006	0.012	1	0.00	0.02	0.02
1E	20	-2.384	-0.078	0.527	0.000	0.009	-0.014	1	0.00	0.00	0.00
1F	20	-2.384	0.217	0.527	0.000	0.009	0.012	1	0.00	0.00	0.00
1G	20	-2.384	-0.078	-0.532	0.000	-0.006	-0.014	1	0.00	0.00	0.00
1H	20	-2.384	0.217	-0.532	0.000	-0.006	0.012	1	0.00	0.00	0.00
1I	20	-14.274	-0.051	0.634	0.000	0.005	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
1J	20	-14.274	0.190	0.634	0.000	0.005	0.010	1	0.00	0.02	0.02
1K	20	-14.274	-0.051	-0.639	0.000	-0.001	-0.012	1	0.00	0.02	0.02
1L	20	-14.274	0.190	-0.639	0.000	-0.001	0.010	1	0.00	0.02	0.02
1M	20	-2.741	-0.051	0.634	0.000	0.005	-0.012	1	0.00	0.00	0.00
1N	20	-2.741	0.190	0.634	0.000	0.005	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1O	20	-2.741	-0.051	-0.639	0.000	-0.001	-0.012	1	0.00	0.00	0.00
1P	20	-2.741	0.190	-0.639	0.000	-0.001	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1Q	20	-26.190	-0.036	0.316	0.000	0.027	0.013	1	0.00	0.03	0.03
1R	20	-26.190	0.175	0.316	0.000	0.027	-0.015	1	0.00	0.03	0.03
1S	20	-26.190	-0.036	-0.321	0.000	-0.024	0.013	1	0.00	0.03	0.03
1T	20	-26.190	0.175	-0.321	0.000	-0.024	-0.015	1	0.00	0.03	0.03
1U	20	9.175	-0.036	0.316	0.000	0.027	0.013	1	0.00	0.01	0.01
1V	20	9.175	0.175	0.316	0.000	0.027	-0.015	1	0.00	0.01	0.01
1W	20	9.175	-0.036	-0.321	0.000	-0.024	0.013	1	0.00	0.01	0.01
1X	20	9.175	0.175	-0.321	0.000	-0.024	-0.015	1	0.00	0.01	0.01
2	20	-22.872	0.135	-0.007	0.000	0.005	-0.055	1	0.00	0.03	0.03
7	20	-20.092	0.124	-0.006	0.000	0.004	-0.043	1	0.00	0.02	0.02
8	20	-24.322	0.140	-0.007	0.000	0.005	-0.062	1	0.00	0.03	0.03
1A	30	-14.621	-0.102	0.527	0.000	-0.044	-0.023	1	0.00	0.02	0.02
1B	30	-14.621	0.193	0.527	0.000	-0.044	0.033	1	0.00	0.02	0.02
1C	30	-14.621	-0.102	-0.532	0.000	0.047	-0.023	1	0.00	0.02	0.02
1D	30	-14.621	0.193	-0.532	0.000	0.047	0.033	1	0.00	0.02	0.02
1E	30	-2.373	-0.102	0.527	0.000	-0.044	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1F	30	-2.373	0.193	0.527	0.000	-0.044	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1G	30	-2.373	-0.102	-0.532	0.000	0.047	-0.023	1	0.00	0.00	0.01
1H	30	-2.373	0.193	-0.532	0.000	0.047	0.033	1	0.00	0.00	0.01
1I	30	-14.263	-0.075	0.634	0.000	-0.059	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
1J	30	-14.263	0.166	0.634	0.000	-0.059	0.028	1	0.00	0.02	0.02
1K	30	-14.263	-0.075	-0.639	0.000	0.063	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
1L	30	-14.263	0.166	-0.639	0.000	0.063	0.028	1	0.00	0.02	0.02
1M	30	-2.731	-0.075	0.634	0.000	-0.059	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1N	30	-2.731	0.166	0.634	0.000	-0.059	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1O	30	-2.731	-0.075	-0.639	0.000	0.063	-0.018	1	0.00	0.00	0.01
1P	30	-2.731	0.166	-0.639	0.000	0.063	0.028	1	0.00	0.00	0.01
1Q	30	-26.180	-0.060	0.316	0.000	-0.005	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1R	30	-26.180	0.151	0.316	0.000	-0.005	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1S	30	-26.180	-0.060	-0.321	0.000	0.009	0.009	1	0.00	0.03	0.03
1T	30	-26.180	0.151	-0.321	0.000	0.009	0.002	1	0.00	0.03	0.03
1U	30	9.186	-0.060	0.316	0.000	-0.005	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1V	30	9.186	0.151	0.316	0.000	-0.005	0.002	1	0.00	0.01	0.01
1W	30	9.186	-0.060	-0.321	0.000	0.009	0.009	1	0.00	0.01	0.01
1X	30	9.186	0.151	-0.321	0.000	0.009	0.002	1	0.00	0.01	0.01
2	30	-22.858	0.103	-0.007	0.000	0.006	-0.043	1	0.00	0.03	0.03
7	30	-20.078	0.093	-0.006	0.000	0.005	-0.032	1	0.00	0.02	0.02
8	30	-24.308	0.108	-0.007	0.000	0.006	-0.050	1	0.00	0.03	0.03
1A	40	-14.610	-0.126	0.527	0.000	-0.096	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
1B	40	-14.610	0.169	0.527	0.000	-0.096	0.051	1	0.00	0.02	0.02
1C	40	-14.610	-0.126	-0.532	0.000	0.101	-0.034	1	0.00	0.02	0.02
1D	40	-14.610	0.169	-0.532	0.000	0.101	0.051	1	0.00	0.02	0.02
1E	40	-2.363	-0.126	0.527	0.000	-0.096	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1F	40	-2.363	0.169	0.527	0.000	-0.096	0.051	1	0.00	0.00	0.01
1G	40	-2.363	-0.126	-0.532	0.000	0.101	-0.034	1	0.00	0.00	0.01
1H	40	-2.363	0.169	-0.532	0.000	0.101	0.051	1	0.00	0.00	0.01
1I	40	-14.253	-0.099	0.634	0.000	-0.123	-0.027	1	0.00	0.02	0.02
1J	40	-14.253	0.142	0.634	0.000	-0.123	0.044	1	0.00	0.02	0.02
1K	40	-14.253	-0.099	-0.639	0.000	0.127	-0.027	1	0.00	0.02	0.02
1L	40	-14.253	0.142	-0.639	0.000	0.127	0.044	1	0.00	0.02	0.02
1M	40	-2.721	-0.099	0.634	0.000	-0.123	-0.027	1	0.00	0.00	0.01
1N	40	-2.721	0.142	0.634	0.000	-0.123	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1O	40	-2.721	-0.099	-0.639	0.000	0.127	-0.027	1	0.00	0.00	0.01
1P	40	-2.721	0.142	-0.639	0.000	0.127	0.044	1	0.00	0.00	0.01
1Q	40	-26.170	-0.084	0.316	0.000	-0.036	0.001	1	0.00	0.03	0.03
1R	40	-26.170	0.127	0.316	0.000	-0.036	0.015	1	0.00	0.03	0.03
1S	40	-26.170	-0.084	-0.321	0.000	0.041	0.001	1	0.00	0.03	0.03
1T	40	-26.170	0.127	-0.321	0.000	0.041	0.015	1	0.00	0.03	0.03
1U	40	9.196	-0.084	0.316	0.000	-0.036	0.001	1	0.00	0.01	0.01
1V	40	9.196	0.127	0.316	0.000	-0.036	0.015	1	0.00	0.01	0.01
1W	40	9.196	-0.084	-0.321	0.000	0.041	0.001	1	0.00	0.01	0.01
1X	40	9.196	0.127	-0.321	0.000	0.041	0.015	1	0.00	0.01	0.01
2	40	-22.844	0.072	-0.007	0.000	0.006	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
7	40	-20.064	0.062	-0.006	0.000	0.005	-0.024	1	0.00	0.02	0.02
8	40	-24.294	0.077	-0.007	0.000	0.006	-0.041	1	0.00	0.03	0.03
1A	50	-14.600	-0.150	0.527	0.000	-0.149	-0.048	1	0.00	0.02	0.03
1B	50	-14.600	0.145	0.527	0.000	-0.149	0.067	1	0.00	0.02	0.03
1C	50	-14.600	-0.150	-0.532	0.000	0.154	-0.048	1	0.00	0.02	0.03
1D	50	-14.600	0.145	-0.532	0.000	0.154	0.067	1	0.00	0.02	0.03
1E	50	-2.353	-0.150	0.527	0.000	-0.149	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1F	50	-2.353	0.145	0.527	0.000	-0.149	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1G	50	-2.353	-0.150	-0.532	0.000	0.154	-0.048	1	0.00	0.00	0.01
1H	50	-2.353	0.145	-0.532	0.000	0.154	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1I	50	-14.243	-0.123	0.634	0.000	-0.186	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1J	50	-14.243	0.118	0.634	0.000	-0.186	0.057	1	0.00	0.02	0.03
1K	50	-14.243	-0.123	-0.639	0.000	0.191	-0.038	1	0.00	0.02	0.03
1L	50	-14.243	0.118	-0.639	0.000	0.191	0.057	1	0.00	0.02	0.03

1M	50	-2.710	-0.123	0.634	0.000	-0.186	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1N	50	-2.710	0.118	0.634	0.000	-0.186	0.057	1	0.00	0.00	0.01
1O	50	-2.710	-0.123	-0.639	0.000	0.191	-0.038	1	0.00	0.00	0.01
1P	50	-2.710	0.118	-0.639	0.000	0.191	0.057	1	0.00	0.00	0.01
1Q	50	-26.159	-0.108	0.316	0.000	-0.068	-0.008	1	0.00	0.03	0.03
1R	50	-26.159	0.103	0.316	0.000	-0.068	0.027	1	0.00	0.03	0.03
1S	50	-26.159	-0.108	-0.321	0.000	0.073	-0.008	1	0.00	0.03	0.03
1T	50	-26.159	0.103	-0.321	0.000	0.073	0.027	1	0.00	0.03	0.03
1U	50	9.206	-0.108	0.316	0.000	-0.068	-0.008	1	0.00	0.01	0.01
1V	50	9.206	0.103	0.316	0.000	-0.068	0.027	1	0.00	0.01	0.01
1W	50	9.206	-0.108	-0.321	0.000	0.073	-0.008	1	0.00	0.01	0.01
1X	50	9.206	0.103	-0.321	0.000	0.073	0.027	1	0.00	0.01	0.01
2	50	-22.830	0.041	-0.007	0.000	0.007	-0.029	1	0.00	0.03	0.03
7	50	-20.050	0.030	-0.006	0.000	0.006	-0.020	1	0.00	0.02	0.02
8	50	-24.280	0.046	-0.007	0.000	0.007	-0.034	1	0.00	0.03	0.03
1A	60	-14.590	-0.174	0.527	0.000	-0.202	-0.064	1	0.00	0.02	0.03
1B	60	-14.590	0.121	0.527	0.000	-0.202	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1C	60	-14.590	-0.174	-0.532	0.000	0.208	-0.064	1	0.00	0.02	0.03
1D	60	-14.590	0.121	-0.532	0.000	0.208	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1E	60	-2.343	-0.174	0.527	0.000	-0.202	-0.064	1	0.00	0.00	0.02
1F	60	-2.343	0.121	0.527	0.000	-0.202	0.080	1	0.00	0.00	0.02
1G	60	-2.343	-0.174	-0.532	0.000	0.208	-0.064	1	0.00	0.00	0.02
1H	60	-2.343	0.121	-0.532	0.000	0.208	0.080	1	0.00	0.00	0.02
1I	60	-14.232	-0.147	0.634	0.000	-0.250	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1J	60	-14.232	0.094	0.634	0.000	-0.250	0.068	1	0.00	0.02	0.03
1K	60	-14.232	-0.147	-0.639	0.000	0.255	-0.052	1	0.00	0.02	0.03
1L	60	-14.232	0.094	-0.639	0.000	0.255	0.068	1	0.00	0.02	0.03
1M	60	-2.700	-0.147	0.634	0.000	-0.250	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1N	60	-2.700	0.094	0.634	0.000	-0.250	0.068	1	0.00	0.00	0.02
1O	60	-2.700	-0.147	-0.639	0.000	0.255	-0.052	1	0.00	0.00	0.02
1P	60	-2.700	0.094	-0.639	0.000	0.255	0.068	1	0.00	0.00	0.02
1Q	60	-26.149	-0.132	0.316	0.000	-0.100	-0.021	1	0.00	0.03	0.04
1R	60	-26.149	0.079	0.316	0.000	-0.100	0.036	1	0.00	0.03	0.04
1S	60	-26.149	-0.132	-0.321	0.000	0.105	-0.021	1	0.00	0.03	0.04
1T	60	-26.149	0.079	-0.321	0.000	0.105	0.036	1	0.00	0.03	0.04
1U	60	9.217	-0.132	0.316	0.000	-0.100	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1V	60	9.217	0.079	0.316	0.000	-0.100	0.036	1	0.00	0.01	0.02
1W	60	9.217	-0.132	-0.321	0.000	0.105	-0.021	1	0.00	0.01	0.02
1X	60	9.217	0.079	-0.321	0.000	0.105	0.036	1	0.00	0.01	0.02
2	60	-22.816	0.009	-0.007	0.000	0.008	-0.027	1	0.00	0.03	0.03
7	60	-20.036	-0.001	-0.006	0.000	0.007	-0.018	1	0.00	0.02	0.02
8	60	-24.266	0.015	-0.007	0.000	0.008	-0.031	1	0.00	0.03	0.03
1A	70	-14.580	-0.198	0.527	0.000	-0.255	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1B	70	-14.580	0.097	0.527	0.000	-0.255	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1C	70	-14.580	-0.198	-0.532	0.000	0.261	-0.083	1	0.00	0.02	0.03
1D	70	-14.580	0.097	-0.532	0.000	0.261	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1E	70	-2.332	-0.198	0.527	0.000	-0.255	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1F	70	-2.332	0.097	0.527	0.000	-0.255	0.091	1	0.00	0.00	0.02
1G	70	-2.332	-0.198	-0.532	0.000	0.261	-0.083	1	0.00	0.00	0.02
1H	70	-2.332	0.097	-0.532	0.000	0.261	0.091	1	0.00	0.00	0.02
1I	70	-14.222	-0.171	0.634	0.000	-0.314	-0.068	1	0.00	0.02	0.03
1J	70	-14.222	0.070	0.634	0.000	-0.314	0.076	1	0.00	0.02	0.03
1K	70	-14.222	-0.171	-0.639	0.000	0.319	-0.068	1	0.00	0.02	0.03
1L	70	-14.222	0.070	-0.639	0.000	0.319	0.076	1	0.00	0.02	0.03
1M	70	-2.690	-0.171	0.634	0.000	-0.314	-0.068	1	0.00	0.00	0.02
1N	70	-2.690	0.070	0.634	0.000	-0.314	0.076	1	0.00	0.00	0.02
1O	70	-2.690	-0.171	-0.639	0.000	0.319	-0.068	1	0.00	0.00	0.02
1P	70	-2.690	0.070	-0.639	0.000	0.319	0.076	1	0.00	0.00	0.02
1Q	70	-26.139	-0.156	0.316	0.000	-0.132	-0.035	1	0.00	0.03	0.04
1R	70	-26.139	0.055	0.316	0.000	-0.132	0.043	1	0.00	0.03	0.04
1S	70	-26.139	-0.156	-0.321	0.000	0.137	-0.035	1	0.00	0.03	0.04
1T	70	-26.139	0.055	-0.321	0.000	0.137	0.043	1	0.00	0.03	0.04
1U	70	9.227	-0.156	0.316	0.000	-0.132	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1V	70	9.227	0.055	0.316	0.000	-0.132	0.043	1	0.00	0.01	0.02
1W	70	9.227	-0.156	-0.321	0.000	0.137	-0.035	1	0.00	0.01	0.02
1X	70	9.227	0.055	-0.321	0.000	0.137	0.043	1	0.00	0.01	0.02
2	70	-22.802	-0.022	-0.007	0.000	0.008	-0.027	1	0.00	0.03	0.03
7	70	-20.022	-0.032	-0.006	0.000	0.007	-0.020	1	0.00	0.02	0.02
8	70	-24.252	-0.017	-0.007	0.000	0.008	-0.032	1	0.00	0.03	0.03
1A	80	-14.569	-0.222	0.527	0.000	-0.308	-0.104	1	0.00	0.02	0.04
1B	80	-14.569	0.073	0.527	0.000	-0.308	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1C	80	-14.569	-0.222	-0.532	0.000	0.314	-0.104	1	0.00	0.02	0.04
1D	80	-14.569	0.073	-0.532	0.000	0.314	0.100	1	0.00	0.02	0.04
1E	80	-2.322	-0.222	0.527	0.000	-0.308	-0.104	1	0.00	0.00	0.02
1F	80	-2.322	0.073	0.527	0.000	-0.308	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1G	80	-2.322	-0.222	-0.532	0.000	0.314	-0.104	1	0.00	0.00	0.02
1H	80	-2.322	0.073	-0.532	0.000	0.314	0.100	1	0.00	0.00	0.02
1I	80	-14.212	-0.195	0.634	0.000	-0.377	-0.087	1	0.00	0.02	0.04
1J	80	-14.212	0.045	0.634	0.000	-0.377	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1K	80	-14.212	-0.195	-0.639	0.000	0.384	-0.087	1	0.00	0.02	0.04
1L	80	-14.212	0.045	-0.639	0.000	0.384	0.082	1	0.00	0.02	0.04
1M	80	-2.679	-0.195	0.634	0.000	-0.377	-0.087	1	0.00	0.00	0.03
1N	80	-2.679	0.045	0.634	0.000	-0.377	0.082	1	0.00	0.00	0.03
1O	80	-2.679	-0.195	-0.639	0.000	0.384	-0.087	1	0.00	0.00	0.03
1P	80	-2.679	0.045	-0.639	0.000	0.384	0.082	1	0.00	0.00	0.03
1Q	80	-26.128	-0.181	0.316	0.000	-0.163	-0.052	1	0.00	0.03	0.04
1R	80	-26.128	0.031	0.316	0.000	-0.163	0.047	1	0.00	0.03	0.04
1S	80	-26.128	-0.181	-0.321	0.000	0.170	-0.052	1	0.00	0.03	0.04
1T	80	-26.128	0.031	-0.321	0.000	0.170	0.047	1	0.00	0.03	0.04
1U	80	9.237	-0.181	0.316	0.000	-0.163	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1V	80	9.237	0.031	0.316	0.000	-0.163	0.047	1	0.00	0.01	0.02
1W	80	9.237	-0.181	-0.321	0.000	0.170	-0.052	1	0.00	0.01	0.02
1X	80	9.237	0.031	-0.321	0.000	0.170	0.047	1	0.00	0.01	0.02
2	80	-22.788	-0.053	-0.007	0.000	0.009	-0.031	1	0.00	0.03	0.03
7	80	-20.008	-0.064	-0.006	0.000	0.008	-0.025	1	0.00	0.02	0.02

8	80	-24.238	-0.048	-0.007	0.000	0.009	-0.035	1	0.00	0.03	0.03
1A	90	-14.559	-0.247	0.527	0.000	-0.361	-0.128	1	0.00	0.02	0.04
1B	90	-14.559	0.049	0.527	0.000	-0.361	0.106	1	0.00	0.02	0.04
1C	90	-14.559	-0.247	-0.532	0.000	0.368	-0.128	1	0.00	0.02	0.04
1D	90	-14.559	0.049	-0.532	0.000	0.368	0.106	1	0.00	0.02	0.04
1E	90	-2.312	-0.247	0.527	0.000	-0.361	-0.128	1	0.00	0.00	0.03
1F	90	-2.312	0.049	0.527	0.000	-0.361	0.106	1	0.00	0.00	0.02
1G	90	-2.312	-0.247	-0.532	0.000	0.368	-0.128	1	0.00	0.00	0.03
1H	90	-2.312	0.049	-0.532	0.000	0.368	0.106	1	0.00	0.00	0.02
1I	90	-14.201	-0.219	0.634	0.000	-0.441	-0.108	1	0.00	0.02	0.04
1J	90	-14.201	0.021	0.634	0.000	-0.441	0.085	1	0.00	0.02	0.04
1K	90	-14.201	-0.219	-0.639	0.000	0.448	-0.108	1	0.00	0.02	0.04
1L	90	-14.201	0.021	-0.639	0.000	0.448	0.085	1	0.00	0.02	0.04
1M	90	-2.669	-0.219	0.634	0.000	-0.441	-0.108	1	0.00	0.00	0.03
1N	90	-2.669	0.021	0.634	0.000	-0.441	0.085	1	0.00	0.00	0.03
1O	90	-2.669	-0.219	-0.639	0.000	0.448	-0.108	1	0.00	0.00	0.03
1P	90	-2.669	0.021	-0.639	0.000	0.448	0.085	1	0.00	0.00	0.03
1Q	90	-26.118	-0.205	0.316	0.000	-0.195	-0.071	1	0.00	0.03	0.04
1R	90	-26.118	0.007	0.316	0.000	-0.195	0.049	1	0.00	0.03	0.04
1S	90	-26.118	-0.205	-0.321	0.000	0.202	-0.071	1	0.00	0.03	0.04
1T	90	-26.118	0.007	-0.321	0.000	0.202	0.049	1	0.00	0.03	0.04
1U	90	9.248	-0.205	0.316	0.000	-0.195	-0.071	1	0.00	0.01	0.02
1V	90	9.248	0.007	0.316	0.000	-0.195	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	90	9.248	-0.205	-0.321	0.000	0.202	-0.071	1	0.00	0.01	0.02
1X	90	9.248	0.007	-0.321	0.000	0.202	0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	90	-22.774	-0.085	-0.007	0.000	0.010	-0.038	1	0.00	0.03	0.03
7	90	-19.994	-0.095	-0.006	0.000	0.008	-0.032	1	0.00	0.02	0.02
8	90	-24.224	-0.079	-0.007	0.000	0.010	-0.041	1	0.00	0.03	0.03
1A	100	-14.549	-0.271	0.527	0.000	-0.414	-0.154	1	0.00	0.02	0.04
1B	100	-14.549	0.024	0.527	0.000	-0.414	0.109	1	0.00	0.02	0.04
1C	100	-14.549	-0.271	-0.532	0.000	0.421	-0.154	1	0.00	0.02	0.04
1D	100	-14.549	0.024	-0.532	0.000	0.421	0.109	1	0.00	0.02	0.04
1E	100	-2.301	-0.271	0.527	0.000	-0.414	-0.154	1	0.00	0.00	0.03
1F	100	-2.301	0.024	0.527	0.000	-0.414	0.109	1	0.00	0.00	0.03
1G	100	-2.301	-0.271	-0.532	0.000	0.421	-0.154	1	0.00	0.00	0.03
1H	100	-2.301	0.024	-0.532	0.000	0.421	0.109	1	0.00	0.00	0.03
1I	100	-14.191	-0.244	0.634	0.000	-0.505	-0.131	1	0.00	0.02	0.05
1J	100	-14.191	-0.003	0.634	0.000	-0.505	0.087	1	0.00	0.02	0.05
1K	100	-14.191	-0.244	-0.639	0.000	0.512	-0.131	1	0.00	0.02	0.05
1L	100	-14.191	-0.003	-0.639	0.000	0.512	0.087	1	0.00	0.02	0.05
1M	100	-2.659	-0.244	0.634	0.000	-0.505	-0.131	1	0.00	0.00	0.03
1N	100	-2.659	-0.003	0.634	0.000	-0.505	0.087	1	0.00	0.00	0.03
1O	100	-2.659	-0.244	-0.639	0.000	0.512	-0.131	1	0.00	0.00	0.03
1P	100	-2.659	-0.003	-0.639	0.000	0.512	0.087	1	0.00	0.00	0.03
1Q	100	-26.108	-0.229	0.316	0.000	-0.227	-0.093	1	0.00	0.03	0.04
1R	100	-26.108	-0.018	0.316	0.000	-0.227	0.049	1	0.00	0.03	0.04
1S	100	-26.108	-0.229	-0.321	0.000	0.234	-0.093	1	0.00	0.03	0.04
1T	100	-26.108	-0.018	-0.321	0.000	0.234	0.049	1	0.00	0.03	0.04
1U	100	9.258	-0.229	0.316	0.000	-0.227	-0.093	1	0.00	0.01	0.02
1V	100	9.258	-0.018	0.316	0.000	-0.227	0.049	1	0.00	0.01	0.02
1W	100	9.258	-0.229	-0.321	0.000	0.234	-0.093	1	0.00	0.01	0.03
1X	100	9.258	-0.018	-0.321	0.000	0.234	0.049	1	0.00	0.01	0.02
2	100	-22.760	-0.116	-0.007	0.000	0.010	-0.048	1	0.00	0.03	0.03
7	100	-19.980	-0.126	-0.006	0.000	0.009	-0.044	1	0.00	0.02	0.02
8	100	-24.210	-0.111	-0.007	0.000	0.011	-0.051	1	0.00	0.03	0.03

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.652	-0.414	-0.154	1	0.7721	0.9837	1.0007	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1B	-14.652	-0.414	0.109	1	0.7721	0.9837	0.9986	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1C	-14.652	0.421	-0.154	1	0.7721	0.9838	1.0007	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1D	-14.652	0.421	0.109	1	0.7721	0.9838	0.9986	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1E	-2.404	-0.414	-0.154	1	0.7721	0.9973	1.0001	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1F	-2.404	-0.414	0.109	1	0.7721	0.9973	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1G	-2.404	0.421	-0.154	1	0.7721	0.9973	1.0001	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1H	-2.404	0.421	0.109	1	0.7721	0.9973	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1I	-14.294	-0.505	-0.131	1	0.7721	0.9843	1.0011	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1J	-14.294	-0.505	0.087	1	0.7721	0.9843	0.9989	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1K	-14.294	0.512	-0.131	1	0.7721	0.9845	1.0011	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1L	-14.294	0.512	0.087	1	0.7721	0.9845	0.9989	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1M	-2.762	-0.505	-0.131	1	0.7721	0.9970	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1N	-2.762	-0.505	0.087	1	0.7721	0.9970	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1O	-2.762	0.512	-0.131	1	0.7721	0.9970	1.0002	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1P	-2.762	0.512	0.087	1	0.7721	0.9970	0.9998	--	--	0.00	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
1Q	-26.211	-0.227	-0.093	1	0.7721	0.9673	1.0006	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1R	-26.211	-0.227	-0.055	1	0.7721	0.9673	0.9940	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1S	-26.211	0.234	-0.093	1	0.7721	0.9677	1.0006	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
1T	-26.211	0.234	-0.055	1	0.7721	0.9677	0.9940	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 38
2	-22.900	0.010	-0.089	1	0.7721	0.9915	1.0067	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 38
7	-20.120	0.009	-0.074	1	0.7721	0.9925	1.0064	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 38
8	-24.350	0.011	-0.097	1	0.7721	0.9909	1.0069	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 38

ASTA NUM. 80 NI 4691 NF 4703 Lungh. 41.9 cm SEZ. 6 Pd UNP 120 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.24 0.24 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-14.337	-0.493	0.612	0.000	0.421	0.109	1	0.00	0.02	0.04	
1B	0	-14.337	0.060	0.612	0.000	0.421	-0.154	1	0.00	0.02	0.04	
1C	0	-14.337	-0.493	-0.617	0.000	-0.414	0.109	1	0.00	0.02	0.04	
1D	0	-14.337	0.060	-0.617	0.000	-0.414	-0.154	1	0.00	0.02	0.04	
1E	0	-2.435	-0.493	0.612	0.000	0.421	0.109	1	0.00	0.00	0.03	
1F	0	-2.435	0.060	0.612	0.000	0.421	-0.154	1	0.00	0.00	0.03	
1G	0	-2.435	-0.493	-0.617	0.000	-0.414	0.109	1	0.00	0.00	0.03	
1H	0	-2.435	0.060	-0.617	0.000	-0.414	-0.154	1	0.00	0.00	0.03	
1I	0	-13.994	-0.472	0.736	0.000	0.512	0.087	1	0.00	0.02	0.05	
1J	0	-13.994	0.040	0.736	0.000	0.512	-0.131	1	0.00	0.02	0.05	
1K	0	-13.994	-0.472	-0.741	0.000	-0.505	0.087	1	0.00	0.02	0.04	
1L	0	-13.994	0.040	-0.741	0.000	-0.505	-0.131	1	0.00	0.02	0.05	
1M	0	-2.778	-0.472	0.736	0.000	0.512	0.087	1	0.00	0.00	0.03	
1N	0	-2.778	0.040	0.736	0.000	0.512	-0.131	1	0.00	0.00	0.03	
1O	0	-2.778	-0.472	-0.741	0.000	-0.505	0.087	1	0.00	0.00	0.03	
1P	0	-2.778	0.040	-0.741	0.000	-0.505	-0.131	1	0.00	0.00	0.03	
1Q	0	-25.803	-0.852	0.365	0.000	0.234	0.049	1	0.00	0.03	0.04	
1R	0	-25.803	0.420	0.365	0.000	0.234	-0.093	1	0.00	0.03	0.04	
1S	0	-25.803	-0.852	-0.370	0.000	-0.227	0.049	1	0.00	0.03	0.04	
1T	0	-25.803	0.420	-0.370	0.000	-0.227	-0.093	1	0.00	0.03	0.04	
1U	0	9.031	-0.852	0.365	0.000	0.234	0.049	1	0.00	0.01	0.02	
1V	0	9.031	0.420	0.365	0.000	0.234	-0.093	1	0.00	0.01	0.03	
1W	0	9.031	-0.852	-0.370	0.000	-0.227	0.049	1	0.00	0.01	0.02	
1X	0	9.031	0.420	-0.370	0.000	-0.227	-0.093	1	0.00	0.01	0.02	
2	0	-22.580	-0.553	-0.007	0.000	0.010	-0.048	1	0.00	0.03	0.03	
7	0	-19.830	-0.492	-0.006	0.000	0.009	-0.044	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-24.010	-0.594	-0.007	0.000	0.011	-0.051	1	0.00	0.03	0.03	
1A	4	-14.332	-0.503	0.612	0.000	0.447	0.112	1	0.00	0.02	0.04	
1B	4	-14.332	0.050	0.612	0.000	0.447	-0.174	1	0.00	0.02	0.04	
1C	4	-14.332	-0.503	-0.617	0.000	-0.440	0.112	1	0.00	0.02	0.04	
1D	4	-14.332	0.050	-0.617	0.000	-0.440	-0.174	1	0.00	0.02	0.04	
1E	4	-2.431	-0.503	0.612	0.000	0.447	0.112	1	0.00	0.00	0.03	
1F	4	-2.431	0.050	0.612	0.000	0.447	-0.174	1	0.00	0.00	0.03	
1G	4	-2.431	-0.503	-0.617	0.000	-0.440	0.112	1	0.00	0.00	0.03	
1H	4	-2.431	0.050	-0.617	0.000	-0.440	-0.174	1	0.00	0.00	0.03	
1I	4	-13.990	-0.483	0.736	0.000	0.543	0.088	1	0.00	0.02	0.05	
1J	4	-13.990	0.030	0.736	0.000	0.543	-0.151	1	0.00	0.02	0.05	
1K	4	-13.990	-0.483	-0.741	0.000	-0.535	0.088	1	0.00	0.02	0.05	
1L	4	-13.990	0.030	-0.741	0.000	-0.535	-0.151	1	0.00	0.02	0.05	
1M	4	-2.773	-0.483	0.736	0.000	0.543	0.088	1	0.00	0.00	0.03	
1N	4	-2.773	0.030	0.736	0.000	0.543	-0.151	1	0.00	0.00	0.04	
1O	4	-2.773	-0.483	-0.741	0.000	-0.535	0.088	1	0.00	0.00	0.03	
1P	4	-2.773	0.030	-0.741	0.000	-0.535	-0.151	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	4	-25.799	-0.863	0.365	0.000	0.249	0.066	1	0.00	0.03	0.04	
1R	4	-25.799	0.410	0.365	0.000	0.249	-0.129	1	0.00	0.03	0.05	
1S	4	-25.799	-0.863	-0.370	0.000	-0.242	0.066	1	0.00	0.03	0.04	
1T	4	-25.799	0.410	-0.370	0.000	-0.242	-0.129	1	0.00	0.03	0.05	
1U	4	9.035	-0.863	0.365	0.000	0.249	0.066	1	0.00	0.01	0.03	
1V	4	9.035	0.410	0.365	0.000	0.249	-0.129	1	0.00	0.01	0.03	
1W	4	9.035	-0.863	-0.370	0.000	-0.242	0.066	1	0.00	0.01	0.02	
1X	4	9.035	0.410	-0.370	0.000	-0.242	-0.129	1	0.00	0.01	0.03	
2	4	-22.574	-0.567	-0.007	0.000	0.011	-0.071	1	0.00	0.03	0.03	
7	4	-19.824	-0.505	-0.006	0.000	0.009	-0.064	1	0.00	0.02	0.02	
8	4	-24.004	-0.607	-0.007	0.000	0.011	-0.076	1	0.00	0.03	0.03	
1A	8	-14.328	-0.513	0.612	0.000	0.472	0.113	1	0.00	0.02	0.04	
1B	8	-14.328	0.040	0.612	0.000	0.472	-0.196	1	0.00	0.02	0.05	
1C	8	-14.328	-0.513	-0.617	0.000	-0.465	0.113	1	0.00	0.02	0.04	
1D	8	-14.328	0.040	-0.617	0.000	-0.465	-0.196	1	0.00	0.02	0.05	
1E	8	-2.427	-0.513	0.612	0.000	0.472	0.113	1	0.00	0.00	0.03	
1F	8	-2.427	0.040	0.612	0.000	0.472	-0.196	1	0.00	0.00	0.03	
1G	8	-2.427	-0.513	-0.617	0.000	-0.465	0.113	1	0.00	0.00	0.03	
1H	8	-2.427	0.040	-0.617	0.000	-0.465	-0.196	1	0.00	0.00	0.03	
1I	8	-13.986	-0.493	0.736	0.000	0.574	0.089	1	0.00	0.02	0.05	
1J	8	-13.986	0.020	0.736	0.000	0.574	-0.171	1	0.00	0.02	0.05	
1K	8	-13.986	-0.493	-0.741	0.000	-0.566	0.089	1	0.00	0.02	0.05	
1L	8	-13.986	0.020	-0.741	0.000	-0.566	-0.171	1	0.00	0.02	0.05	
1M	8	-2.769	-0.493	0.736	0.000	0.574	0.089	1	0.00	0.00	0.04	
1N	8	-2.769	0.020	0.736	0.000	0.574	-0.171	1	0.00	0.00	0.04	
1O	8	-2.769	-0.493	-0.741	0.000	-0.566	0.089	1	0.00	0.00	0.04	
1P	8	-2.769	0.020	-0.741	0.000	-0.566	-0.171	1	0.00	0.00	0.04	
1Q	8	-25.794	-0.873	0.365	0.000	0.265	0.083	1	0.00	0.03	0.05	
1R	8	-25.794	0.400	0.365	0.000	0.265	-0.165	1	0.00	0.03	0.05	
1S	8	-25.794	-0.873	-0.370	0.000	-0.257	0.083	1	0.00	0.03	0.04	
1T	8	-25.794	0.400	-0.370	0.000	-0.257	-0.165	1	0.00	0.03	0.05	
1U	8	9.040	-0.873	0.365	0.000	0.265	0.083	1	0.00	0.01	0.03	
1V	8	9.040	0.400	0.365	0.000	0.265	-0.165	1	0.00	0.01	0.03	
1W	8	9.040	-0.873	-0.370	0.000	-0.257	0.083	1	0.00	0.01	0.03	
1X	8	9.040	0.400	-0.370	0.000	-0.257	-0.165	1	0.00	0.01	0.03	
2	8	-22.568	-0.580	-0.007	0.000	0.011	-0.095	1	0.00	0.03	0.03	
7	8	-19.818	-0.518	-0.006	0.000	0.009	-0.086	1	0.00	0.02	0.03	
8	8	-23.998	-0.620	-0.007	0.000	0.011	-0.102	1	0.00	0.03	0.03	
1A	13	-14.324	-0.523	0.612	0.000	0.498	0.115	1	0.00	0.02	0.05	
1B	13	-14.324	0.030	0.612	0.000	0.498	-0.217	1	0.00	0.02	0.05	
1C	13	-14.324	-0.523	-0.617	0.000	-0.490	0.115	1	0.00	0.02	0.05	
1D	13	-14.324	0.030	-0.617	0.000	-0.490	-0.217	1	0.00	0.02	0.05	
1E	13	-2.422	-0.523	0.612	0.000	0.498	0.115	1	0.00	0.00	0.03	
1F	13	-2.422	0.030	0.612	0.000	0.498	-0.217	1	0.00	0.00	0.03	
1G	13	-2.422	-0.523	-0.617	0.000	-0.490	0.115	1	0.00	0.00	0.03	
1H	13	-2.422	0.030	-0.617	0.000	-0.490	-0.217	1	0.00	0.00	0.03	
1I	13	-13.981	-0.503	0.736	0.000	0.605	0.089	1	0.00	0.02	0.05	

1J	13	-13.981	0.010	0.736	0.000	0.605	-0.192	1	0.00	0.02	0.05
1K	13	-13.981	-0.503	-0.741	0.000	-0.597	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	13	-13.981	0.010	-0.741	0.000	-0.597	-0.192	1	0.00	0.02	0.05
1M	13	-2.765	-0.503	0.736	0.000	0.605	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	13	-2.765	0.010	0.736	0.000	0.605	-0.192	1	0.00	0.00	0.04
1O	13	-2.765	-0.503	-0.741	0.000	-0.597	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	13	-2.765	0.010	-0.741	0.000	-0.597	-0.192	1	0.00	0.00	0.04
1Q	13	-25.790	-0.883	0.365	0.000	0.280	0.099	1	0.00	0.03	0.05
1R	13	-25.790	0.390	0.365	0.000	0.280	-0.202	1	0.00	0.03	0.05
1S	13	-25.790	-0.883	-0.370	0.000	-0.273	0.099	1	0.00	0.03	0.05
1T	13	-25.790	0.390	-0.370	0.000	-0.273	-0.202	1	0.00	0.03	0.05
1U	13	9.044	-0.883	0.365	0.000	0.280	0.099	1	0.00	0.01	0.03
1V	13	9.044	0.390	0.365	0.000	0.280	-0.202	1	0.00	0.01	0.03
1W	13	9.044	-0.883	-0.370	0.000	-0.273	0.099	1	0.00	0.01	0.03
1X	13	9.044	0.390	-0.370	0.000	-0.273	-0.202	1	0.00	0.01	0.03
2	13	-22.562	-0.593	-0.007	0.000	0.011	-0.120	1	0.00	0.03	0.03
7	13	-19.812	-0.531	-0.006	0.000	0.010	-0.108	1	0.00	0.02	0.03
8	13	-23.992	-0.633	-0.007	0.000	0.011	-0.128	1	0.00	0.03	0.03
1A	17	-14.320	-0.533	0.612	0.000	0.524	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	17	-14.320	0.020	0.612	0.000	0.524	-0.239	1	0.00	0.02	0.05
1C	17	-14.320	-0.533	-0.617	0.000	-0.516	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	17	-14.320	0.020	-0.617	0.000	-0.516	-0.239	1	0.00	0.02	0.05
1E	17	-2.418	-0.533	0.612	0.000	0.524	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1F	17	-2.418	0.020	0.612	0.000	0.524	-0.239	1	0.00	0.00	0.04
1G	17	-2.418	-0.533	-0.617	0.000	-0.516	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1H	17	-2.418	0.020	-0.617	0.000	-0.516	-0.239	1	0.00	0.00	0.04
1I	17	-13.977	-0.513	0.736	0.000	0.635	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	17	-13.977	-0.000	0.736	0.000	0.635	-0.213	1	0.00	0.02	0.06
1K	17	-13.977	-0.513	-0.741	0.000	-0.627	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	17	-13.977	-0.000	-0.741	0.000	-0.627	-0.213	1	0.00	0.02	0.05
1M	17	-2.761	-0.513	0.736	0.000	0.635	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	17	-2.761	-0.000	0.736	0.000	0.635	-0.213	1	0.00	0.00	0.04
1O	17	-2.761	-0.513	-0.741	0.000	-0.627	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	17	-2.761	-0.000	-0.741	0.000	-0.627	-0.213	1	0.00	0.00	0.04
1Q	17	-25.786	-0.893	0.365	0.000	0.296	0.115	1	0.00	0.03	0.05
1R	17	-25.786	0.380	0.365	0.000	0.296	-0.239	1	0.00	0.03	0.05
1S	17	-25.786	-0.893	-0.370	0.000	-0.288	0.115	1	0.00	0.03	0.05
1T	17	-25.786	0.380	-0.370	0.000	-0.288	-0.239	1	0.00	0.03	0.05
1U	17	9.048	-0.893	0.365	0.000	0.296	0.115	1	0.00	0.01	0.03
1V	17	9.048	0.380	0.365	0.000	0.296	-0.239	1	0.00	0.01	0.03
1W	17	9.048	-0.893	-0.370	0.000	-0.288	0.115	1	0.00	0.01	0.03
1X	17	9.048	0.380	-0.370	0.000	-0.288	-0.239	1	0.00	0.01	0.03
2	17	-22.556	-0.606	-0.007	0.000	0.012	-0.145	1	0.00	0.03	0.03
7	17	-19.806	-0.544	-0.006	0.000	0.010	-0.130	1	0.00	0.02	0.03
8	17	-23.986	-0.646	-0.007	0.000	0.012	-0.155	1	0.00	0.03	0.03
1A	21	-14.315	-0.543	0.612	0.000	0.550	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	21	-14.315	0.010	0.612	0.000	0.550	-0.262	1	0.00	0.02	0.05
1C	21	-14.315	-0.543	-0.617	0.000	-0.541	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	21	-14.315	0.010	-0.617	0.000	-0.541	-0.262	1	0.00	0.02	0.05
1E	21	-2.414	-0.543	0.612	0.000	0.550	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1F	21	-2.414	0.010	0.612	0.000	0.550	-0.262	1	0.00	0.00	0.04
1G	21	-2.414	-0.543	-0.617	0.000	-0.541	0.116	1	0.00	0.00	0.03
1H	21	-2.414	0.010	-0.617	0.000	-0.541	-0.262	1	0.00	0.00	0.04
1I	21	-13.973	-0.523	0.736	0.000	0.666	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1J	21	-13.973	-0.010	0.736	0.000	0.666	-0.234	1	0.00	0.02	0.06
1K	21	-13.973	-0.523	-0.741	0.000	-0.658	0.089	1	0.00	0.02	0.05
1L	21	-13.973	-0.010	-0.741	0.000	-0.658	-0.234	1	0.00	0.02	0.06
1M	21	-2.756	-0.523	0.736	0.000	0.666	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1N	21	-2.756	-0.010	0.736	0.000	0.666	-0.234	1	0.00	0.00	0.04
1O	21	-2.756	-0.523	-0.741	0.000	-0.658	0.089	1	0.00	0.00	0.04
1P	21	-2.756	-0.010	-0.741	0.000	-0.658	-0.234	1	0.00	0.00	0.04
1Q	21	-25.782	-0.903	0.365	0.000	0.311	0.131	1	0.00	0.03	0.05
1R	21	-25.782	0.370	0.365	0.000	0.311	-0.277	1	0.00	0.03	0.05
1S	21	-25.782	-0.903	-0.370	0.000	-0.303	0.131	1	0.00	0.03	0.05
1T	21	-25.782	0.370	-0.370	0.000	-0.303	-0.277	1	0.00	0.03	0.05
1U	21	9.053	-0.903	0.365	0.000	0.311	0.131	1	0.00	0.01	0.03
1V	21	9.053	0.370	0.365	0.000	0.311	-0.277	1	0.00	0.01	0.03
1W	21	9.053	-0.903	-0.370	0.000	-0.303	0.131	1	0.00	0.01	0.03
1X	21	9.053	0.370	-0.370	0.000	-0.303	-0.277	1	0.00	0.01	0.03
2	21	-22.550	-0.619	-0.007	0.000	0.012	-0.171	1	0.00	0.03	0.03
7	21	-19.800	-0.557	-0.006	0.000	0.010	-0.153	1	0.00	0.02	0.03
8	21	-23.980	-0.660	-0.007	0.000	0.012	-0.182	1	0.00	0.03	0.03
1A	25	-14.311	-0.553	0.612	0.000	0.575	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	25	-14.311	-0.000	0.612	0.000	0.575	-0.284	1	0.00	0.02	0.05
1C	25	-14.311	-0.553	-0.617	0.000	-0.567	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	25	-14.311	-0.000	-0.617	0.000	-0.567	-0.284	1	0.00	0.02	0.05
1E	25	-2.409	-0.553	0.612	0.000	0.575	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1F	25	-2.409	-0.000	0.612	0.000	0.575	-0.284	1	0.00	0.00	0.04
1G	25	-2.409	-0.553	-0.617	0.000	-0.567	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1H	25	-2.409	-0.000	-0.617	0.000	-0.567	-0.284	1	0.00	0.00	0.04
1I	25	-13.968	-0.533	0.736	0.000	0.697	0.088	1	0.00	0.02	0.06
1J	25	-13.968	-0.020	0.736	0.000	0.697	-0.256	1	0.00	0.02	0.06
1K	25	-13.968	-0.533	-0.741	0.000	-0.689	0.088	1	0.00	0.02	0.05
1L	25	-13.968	-0.020	-0.741	0.000	-0.689	-0.256	1	0.00	0.02	0.06
1M	25	-2.752	-0.533	0.736	0.000	0.697	0.088	1	0.00	0.00	0.04
1N	25	-2.752	-0.020	0.736	0.000	0.697	-0.256	1	0.00	0.00	0.05
1O	25	-2.752	-0.533	-0.741	0.000	-0.689	0.088	1	0.00	0.00	0.04
1P	25	-2.752	-0.020	-0.741	0.000	-0.689	-0.256	1	0.00	0.00	0.05
1Q	25	-25.777	-0.913	0.365	0.000	0.326	0.146	1	0.00	0.03	0.05
1R	25	-25.777	0.360	0.365	0.000	0.326	-0.315	1	0.00	0.03	0.05
1S	25	-25.777	-0.913	-0.370	0.000	-0.318	0.146	1	0.00	0.03	0.05
1T	25	-25.777	0.360	-0.370	0.000	-0.318	-0.315	1	0.00	0.03	0.05
1U	25	9.057	-0.913	0.365	0.000	0.326	0.146	1	0.00	0.01	0.03
1V	25	9.057	0.360	0.365	0.000	0.326	-0.315	1	0.00	0.01	0.04
1W	25	9.057	-0.913	-0.370	0.000	-0.318	0.146	1	0.00	0.01	0.03

1X	25	9.057	0.360	-0.370	0.000	-0.318	-0.315	1	0.00	0.01	0.04
2	25	-22.544	-0.632	-0.007	0.000	0.012	-0.197	1	0.00	0.03	0.03
7	25	-19.794	-0.570	-0.006	0.000	0.010	-0.177	1	0.00	0.02	0.03
8	25	-23.974	-0.673	-0.007	0.000	0.012	-0.210	1	0.00	0.03	0.03
1A	29	-14.307	-0.563	0.612	0.000	0.601	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1B	29	-14.307	-0.010	0.612	0.000	0.601	-0.308	1	0.00	0.02	0.06
1C	29	-14.307	-0.563	-0.617	0.000	-0.592	0.116	1	0.00	0.02	0.05
1D	29	-14.307	-0.010	-0.617	0.000	-0.592	-0.308	1	0.00	0.02	0.06
1E	29	-2.405	-0.563	0.612	0.000	0.601	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1F	29	-2.405	-0.010	0.612	0.000	0.601	-0.308	1	0.00	0.00	0.04
1G	29	-2.405	-0.563	-0.617	0.000	-0.592	0.116	1	0.00	0.00	0.04
1H	29	-2.405	-0.010	-0.617	0.000	-0.592	-0.308	1	0.00	0.00	0.04
1I	29	-13.964	-0.543	0.736	0.000	0.728	0.087	1	0.00	0.02	0.06
1J	29	-13.964	-0.031	0.736	0.000	0.728	-0.279	1	0.00	0.02	0.06
1K	29	-13.964	-0.543	-0.741	0.000	-0.720	0.087	1	0.00	0.02	0.06
1L	29	-13.964	-0.031	-0.741	0.000	-0.720	-0.279	1	0.00	0.02	0.06
1M	29	-2.748	-0.543	0.736	0.000	0.728	0.087	1	0.00	0.00	0.04
1N	29	-2.748	-0.031	0.736	0.000	0.728	-0.279	1	0.00	0.00	0.05
1O	29	-2.748	-0.543	-0.741	0.000	-0.720	0.087	1	0.00	0.00	0.04
1P	29	-2.748	-0.031	-0.741	0.000	-0.720	-0.279	1	0.00	0.00	0.05
1Q	29	-25.773	-0.923	0.365	0.000	0.342	0.161	1	0.00	0.03	0.05
1R	29	-25.773	0.349	0.365	0.000	0.342	-0.353	1	0.00	0.03	0.06
1S	29	-25.773	-0.923	-0.370	0.000	-0.333	0.161	1	0.00	0.03	0.05
1T	29	-25.773	0.349	-0.370	0.000	-0.333	-0.353	1	0.00	0.03	0.06
1U	29	9.061	-0.923	0.365	0.000	0.342	0.161	1	0.00	0.01	0.03
1V	29	9.061	0.349	0.365	0.000	0.342	-0.353	1	0.00	0.01	0.04
1W	29	9.061	-0.923	-0.370	0.000	-0.333	0.161	1	0.00	0.01	0.03
1X	29	9.061	0.349	-0.370	0.000	-0.333	-0.353	1	0.00	0.01	0.04
2	29	-22.538	-0.645	-0.007	0.000	0.012	-0.224	1	0.00	0.03	0.03
7	29	-19.788	-0.584	-0.006	0.000	0.011	-0.201	1	0.00	0.02	0.03
8	29	-23.968	-0.686	-0.007	0.000	0.013	-0.238	1	0.00	0.03	0.03
1A	34	-14.302	-0.573	0.612	0.000	0.627	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1B	34	-14.302	-0.020	0.612	0.000	0.627	-0.331	1	0.00	0.02	0.06
1C	34	-14.302	-0.573	-0.617	0.000	-0.618	0.115	1	0.00	0.02	0.05
1D	34	-14.302	-0.020	-0.617	0.000	-0.618	-0.331	1	0.00	0.02	0.06
1E	34	-2.401	-0.573	0.612	0.000	0.627	0.115	1	0.00	0.00	0.04
1F	34	-2.401	-0.020	0.612	0.000	0.627	-0.331	1	0.00	0.00	0.04
1G	34	-2.401	-0.573	-0.617	0.000	-0.618	0.115	1	0.00	0.00	0.04
1H	34	-2.401	-0.020	-0.617	0.000	-0.618	-0.331	1	0.00	0.00	0.04
1I	34	-13.960	-0.553	0.736	0.000	0.759	0.085	1	0.00	0.02	0.06
1J	34	-13.960	-0.041	0.736	0.000	0.759	-0.302	1	0.00	0.02	0.06
1K	34	-13.960	-0.553	-0.741	0.000	-0.750	0.085	1	0.00	0.02	0.06
1L	34	-13.960	-0.041	-0.741	0.000	-0.750	-0.302	1	0.00	0.02	0.06
1M	34	-2.743	-0.553	0.736	0.000	0.759	0.085	1	0.00	0.00	0.05
1N	34	-2.743	-0.041	0.736	0.000	0.759	-0.302	1	0.00	0.00	0.05
1O	34	-2.743	-0.553	-0.741	0.000	-0.750	0.085	1	0.00	0.00	0.05
1P	34	-2.743	-0.041	-0.741	0.000	-0.750	-0.302	1	0.00	0.00	0.05
1Q	34	-25.769	-0.933	0.365	0.000	0.357	0.175	1	0.00	0.03	0.05
1R	34	-25.769	0.339	0.365	0.000	0.357	-0.392	1	0.00	0.03	0.06
1S	34	-25.769	-0.933	-0.370	0.000	-0.349	0.175	1	0.00	0.03	0.05
1T	34	-25.769	0.339	-0.370	0.000	-0.349	-0.392	1	0.00	0.03	0.06
1U	34	9.065	-0.933	0.365	0.000	0.357	0.175	1	0.00	0.01	0.03
1V	34	9.065	0.339	0.365	0.000	0.357	-0.392	1	0.00	0.01	0.04
1W	34	9.065	-0.933	-0.370	0.000	-0.349	0.175	1	0.00	0.01	0.03
1X	34	9.065	0.339	-0.370	0.000	-0.349	-0.392	1	0.00	0.01	0.04
2	34	-22.532	-0.658	-0.007	0.000	0.013	-0.251	1	0.00	0.03	0.03
7	34	-19.782	-0.597	-0.006	0.000	0.011	-0.226	1	0.00	0.02	0.03
8	34	-23.962	-0.699	-0.007	0.000	0.013	-0.267	1	0.00	0.03	0.03
1A	38	-14.298	-0.583	0.612	0.000	0.652	0.114	1	0.00	0.02	0.05
1B	38	-14.298	-0.031	0.612	0.000	0.652	-0.355	1	0.00	0.02	0.06
1C	38	-14.298	-0.583	-0.617	0.000	-0.643	0.114	1	0.00	0.02	0.05
1D	38	-14.298	-0.031	-0.617	0.000	-0.643	-0.355	1	0.00	0.02	0.06
1E	38	-2.397	-0.583	0.612	0.000	0.652	0.114	1	0.00	0.00	0.04
1F	38	-2.397	-0.031	0.612	0.000	0.652	-0.355	1	0.00	0.00	0.05
1G	38	-2.397	-0.583	-0.617	0.000	-0.643	0.114	1	0.00	0.00	0.04
1H	38	-2.397	-0.031	-0.617	0.000	-0.643	-0.355	1	0.00	0.00	0.05
1I	38	-13.956	-0.563	0.736	0.000	0.790	0.083	1	0.00	0.02	0.06
1J	38	-13.956	-0.051	0.736	0.000	0.790	-0.325	1	0.00	0.02	0.07
1K	38	-13.956	-0.563	-0.741	0.000	-0.781	0.083	1	0.00	0.02	0.06
1L	38	-13.956	-0.051	-0.741	0.000	-0.781	-0.325	1	0.00	0.02	0.07
1M	38	-2.739	-0.563	0.736	0.000	0.790	0.083	1	0.00	0.00	0.05
1N	38	-2.739	-0.051	0.736	0.000	0.790	-0.325	1	0.00	0.00	0.05
1O	38	-2.739	-0.563	-0.741	0.000	-0.781	0.083	1	0.00	0.00	0.05
1P	38	-2.739	-0.051	-0.741	0.000	-0.781	-0.325	1	0.00	0.00	0.05
1Q	38	-25.764	-0.943	0.365	0.000	0.373	0.189	1	0.00	0.03	0.05
1R	38	-25.764	0.329	0.365	0.000	0.373	-0.431	1	0.00	0.03	0.06
1S	38	-25.764	-0.943	-0.370	0.000	-0.364	0.189	1	0.00	0.03	0.05
1T	38	-25.764	0.329	-0.370	0.000	-0.364	-0.431	1	0.00	0.03	0.06
1U	38	9.070	-0.943	0.365	0.000	0.373	0.189	1	0.00	0.01	0.03
1V	38	9.070	0.329	0.365	0.000	0.373	-0.431	1	0.00	0.01	0.04
1W	38	9.070	-0.943	-0.370	0.000	-0.364	0.189	1	0.00	0.01	0.03
1X	38	9.070	0.329	-0.370	0.000	-0.364	-0.431	1	0.00	0.01	0.04
2	38	-22.526	-0.672	-0.007	0.000	0.013	-0.279	1	0.00	0.03	0.03
7	38	-19.776	-0.610	-0.006	0.000	0.011	-0.251	1	0.00	0.02	0.03
8	38	-23.956	-0.712	-0.007	0.000	0.013	-0.297	1	0.00	0.03	0.04
1A	42	-14.294	-0.594	0.612	0.000	0.678	0.112	1	0.00	0.02	0.06
1B	42	-14.294	-0.041	0.612	0.000	0.678	-0.380	1	0.00	0.02	0.06
1C	42	-14.294	-0.594	-0.617	0.000	-0.669	0.112	1	0.00	0.02	0.05
1D	42	-14.294	-0.041	-0.617	0.000	-0.669	-0.380	1	0.00	0.02	0.06
1E	42	-2.392	-0.594	0.612	0.000	0.678	0.112	1	0.00	0.00	0.04
1F	42	-2.392	-0.041	0.612	0.000	0.678	-0.380	1	0.00	0.00	0.05
1G	42	-2.392	-0.594	-0.617	0.000	-0.669	0.112	1	0.00	0.00	0.04
1H	42	-2.392	-0.041	-0.617	0.000	-0.669	-0.380	1	0.00	0.00	0.05
1I	42	-13.951	-0.573	0.736	0.000	0.821	0.081	1	0.00	0.02	0.06

1J	42	-13.951	-0.061	0.736	0.000	0.821	-0.349	1	0.00	0.02	0.07
1K	42	-13.951	-0.573	-0.741	0.000	-0.812	0.081	1	0.00	0.02	0.06
1L	42	-13.951	-0.061	-0.741	0.000	-0.812	-0.349	1	0.00	0.02	0.07
1M	42	-2.735	-0.573	0.736	0.000	0.821	0.081	1	0.00	0.00	0.05
1N	42	-2.735	-0.061	0.736	0.000	0.821	-0.349	1	0.00	0.00	0.06
1O	42	-2.735	-0.573	-0.741	0.000	-0.812	0.081	1	0.00	0.00	0.05
1P	42	-2.735	-0.061	-0.741	0.000	-0.812	-0.349	1	0.00	0.00	0.06
1Q	42	-25.760	-0.953	0.365	0.000	0.388	0.203	1	0.00	0.03	0.05
1R	42	-25.760	0.319	0.365	0.000	0.388	-0.471	1	0.00	0.03	0.06
1S	42	-25.760	-0.953	-0.370	0.000	-0.379	0.203	1	0.00	0.03	0.05
1T	42	-25.760	0.319	-0.370	0.000	-0.379	-0.471	1	0.00	0.03	0.06
1U	42	9.074	-0.953	0.365	0.000	0.388	0.203	1	0.00	0.01	0.04
1V	42	9.074	0.319	0.365	0.000	0.388	-0.471	1	0.00	0.01	0.04
1W	42	9.074	-0.953	-0.370	0.000	-0.379	0.203	1	0.00	0.01	0.04
1X	42	9.074	0.319	-0.370	0.000	-0.379	-0.471	1	0.00	0.01	0.04
2	42	-22.520	-0.685	-0.007	0.000	0.013	-0.308	1	0.00	0.03	0.03
7	42	-19.770	-0.623	-0.006	0.000	0.011	-0.277	1	0.00	0.02	0.03
8	42	-23.950	-0.725	-0.007	0.000	0.014	-0.327	1	0.00	0.03	0.04

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-14.337	0.678	0.116	1	0.9691	0.9924	1.0010	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1B	-14.337	0.678	-0.380	1	0.9691	0.9924	0.9992	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1C	-14.337	-0.669	0.116	1	0.9691	0.9924	1.0010	--	--	0.02	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1D	-14.337	-0.669	-0.380	1	0.9691	0.9924	0.9992	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1E	-2.435	0.678	0.116	1	0.9691	0.9987	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1F	-2.435	0.678	-0.380	1	0.9691	0.9987	0.9999	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1G	-2.435	-0.669	0.116	1	0.9691	0.9987	1.0002	--	--	0.00	--	0.04	Snell. 'zx'= 16
1H	-2.435	-0.669	-0.380	1	0.9691	0.9987	0.9999	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1I	-13.994	0.821	0.089	1	0.9691	0.9926	1.0008	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1J	-13.994	0.821	-0.349	1	0.9691	0.9926	0.9991	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1K	-13.994	-0.812	0.089	1	0.9691	0.9926	1.0008	--	--	0.02	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1L	-13.994	-0.812	-0.349	1	0.9691	0.9926	0.9991	--	--	0.02	--	0.07	Snell. 'zx'= 16
1M	-2.778	0.821	0.089	1	0.9691	0.9985	1.0002	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1N	-2.778	0.821	-0.349	1	0.9691	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1O	-2.778	-0.812	0.089	1	0.9691	0.9985	1.0002	--	--	0.00	--	0.05	Snell. 'zx'= 16
1P	-2.778	-0.812	-0.349	1	0.9691	0.9985	0.9998	--	--	0.00	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1Q	-25.803	0.388	0.203	1	0.9691	0.9861	0.9977	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1R	-25.803	0.388	-0.471	1	0.9691	0.9861	0.9974	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1S	-25.803	-0.379	0.203	1	0.9691	0.9861	0.9977	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
1T	-25.803	-0.379	-0.471	1	0.9691	0.9861	0.9974	--	--	0.03	--	0.06	Snell. 'zx'= 16
2	-22.580	0.013	-0.308	1	0.9691	0.9895	0.9975	--	--	0.03	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
7	-19.830	0.011	-0.277	1	0.9691	0.9908	0.9978	--	--	0.02	--	0.03	Snell. 'zx'= 16
8	-24.010	0.014	-0.327	1	0.9691	0.9888	0.9974	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 16

AMV s.r.l.
Via San Lorenzo, 106 Tel. 0481/779903
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
 Elemento: **TRAVE** Metodo di verifica: **Eurocodice 3 - NTC 2018**
 Gruppo: **5** Descrizione: **Puntone centrale**
 Tabella: **Tabella travi** Struttura: **Nuova**
 Tipo acciaio: **S 275** Beta piano 'yx': **1.000** Beta piano 'zx': **1.000**
 Coeff. riduzione dell'area: **0.000** Tipologia sismica: **Senza prescrizioni aggiuntive**
 γM0: **1.050** γM1': **1.050** γM1'': **1.050** γM2: **1.250** γrv: **0.000** γM0 Pf: **1.000** γM1 Pf: **1.000**
 Tipo collegamento: **bullonato** Connessione su un solo lato Connessione sul lato corto (solo 'L')
 Attacco: **Anima** Una fila di bulloni
 Collegamento con due bulloni Beta2: **0.400**

ASTA NUM. 1 NI 4703 NF 4704 Lungh. 213.0 cm SEZ. 4 Cc D= 0.194 s= 0.0160 m
 Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	12.459	-0.454	0.134	0.000	0.217	0.741	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	12.459	0.457	0.134	0.000	0.217	-0.747	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	12.459	-0.454	-0.134	0.000	-0.218	0.741	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	12.459	0.457	-0.134	0.000	-0.218	-0.747	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	47.261	-0.454	0.134	0.000	0.217	0.741	1	0.00	0.02	0.01	
1F	0	47.261	0.457	0.134	0.000	0.217	-0.747	1	0.00	0.02	0.01	
1G	0	47.261	-0.454	-0.134	0.000	-0.218	0.741	1	0.00	0.02	0.01	
1H	0	47.261	0.457	-0.134	0.000	-0.218	-0.747	1	0.00	0.02	0.01	
1I	0	12.482	-0.136	0.445	0.000	0.724	0.222	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	12.482	0.139	0.445	0.000	0.724	-0.227	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	12.482	-0.136	-0.445	0.000	-0.724	0.222	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	12.482	0.139	-0.445	0.000	-0.724	-0.227	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	47.238	-0.136	0.445	0.000	0.724	0.222	1	0.00	0.02	0.01	
1N	0	47.238	0.139	0.445	0.000	0.724	-0.227	1	0.00	0.02	0.01	
1O	0	47.238	-0.136	-0.445	0.000	-0.724	0.222	1	0.00	0.02	0.01	
1P	0	47.238	0.139	-0.445	0.000	-0.724	-0.227	1	0.00	0.02	0.01	
1Q	0	-28.040	-0.139	0.133	0.000	0.217	0.227	1	0.00	0.01	0.00	
1R	0	-28.040	0.142	0.133	0.000	0.217	-0.232	1	0.00	0.01	0.00	
1S	0	-28.040	-0.139	-0.134	0.000	-0.218	0.227	1	0.00	0.01	0.00	
1T	0	-28.040	0.142	-0.134	0.000	-0.218	-0.232	1	0.00	0.01	0.00	
1U	0	87.760	-0.139	0.133	0.000	0.217	0.227	1	0.00	0.04	0.00	
1V	0	87.760	0.142	0.133	0.000	0.217	-0.232	1	0.00	0.04	0.00	
1W	0	87.760	-0.139	-0.134	0.000	-0.218	0.227	1	0.00	0.04	0.00	
1X	0	87.760	0.142	-0.134	0.000	-0.218	-0.232	1	0.00	0.04	0.00	
2	0	80.880	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.007	1	0.00	0.03	0.00	
7	0	71.170	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.006	1	0.00	0.03	0.00	
8	0	86.660	0.005	-0.000	0.000	-0.000	-0.007	1	0.00	0.04	0.00	
1A	21	12.313	-0.454	0.134	0.000	0.189	0.645	1	0.00	0.01	0.01	
1B	21	12.313	0.457	0.134	0.000	0.189	-0.649	1	0.00	0.01	0.01	
1C	21	12.313	-0.454	-0.134	0.000	-0.189	0.645	1	0.00	0.01	0.01	
1D	21	12.313	0.457	-0.134	0.000	-0.189	-0.649	1	0.00	0.01	0.01	
1E	21	47.115	-0.454	0.134	0.000	0.189	0.645	1	0.00	0.02	0.01	
1F	21	47.115	0.457	0.134	0.000	0.189	-0.649	1	0.00	0.02	0.01	
1G	21	47.115	-0.454	-0.134	0.000	-0.189	0.645	1	0.00	0.02	0.01	
1H	21	47.115	0.457	-0.134	0.000	-0.189	-0.649	1	0.00	0.02	0.01	
1I	21	12.336	-0.136	0.445	0.000	0.630	0.193	1	0.00	0.01	0.00	
1J	21	12.336	0.139	0.445	0.000	0.630	-0.198	1	0.00	0.01	0.00	
1K	21	12.336	-0.136	-0.445	0.000	-0.630	0.193	1	0.00	0.01	0.00	
1L	21	12.336	0.139	-0.445	0.000	-0.630	-0.198	1	0.00	0.01	0.00	
1M	21	47.092	-0.136	0.445	0.000	0.630	0.193	1	0.00	0.02	0.00	
1N	21	47.092	0.139	0.445	0.000	0.630	-0.198	1	0.00	0.02	0.00	
1O	21	47.092	-0.136	-0.445	0.000	-0.630	0.193	1	0.00	0.02	0.00	
1P	21	47.092	0.139	-0.445	0.000	-0.630	-0.198	1	0.00	0.02	0.00	
1Q	21	-28.186	-0.139	0.133	0.000	0.189	0.197	1	0.00	0.01	0.00	
1R	21	-28.186	0.142	0.133	0.000	0.189	-0.202	1	0.00	0.01	0.00	
1S	21	-28.186	-0.139	-0.134	0.000	-0.189	0.197	1	0.00	0.01	0.00	
1T	21	-28.186	0.142	-0.134	0.000	-0.189	-0.202	1	0.00	0.01	0.00	
1U	21	87.614	-0.139	0.133	0.000	0.189	0.197	1	0.00	0.04	0.00	
1V	21	87.614	0.142	0.133	0.000	0.189	-0.202	1	0.00	0.04	0.00	
1W	21	87.614	-0.139	-0.134	0.000	-0.189	0.197	1	0.00	0.04	0.00	
1X	21	87.614	0.142	-0.134	0.000	-0.189	-0.202	1	0.00	0.04	0.00	
2	21	80.689	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.006	1	0.00	0.03	0.00	
7	21	70.980	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.005	1	0.00	0.03	0.00	
8	21	86.469	0.005	-0.000	0.000	-0.000	-0.006	1	0.00	0.04	0.00	
1A	43	12.167	-0.454	0.134	0.000	0.161	0.548	1	0.00	0.01	0.00	
1B	43	12.167	0.457	0.134	0.000	0.161	-0.552	1	0.00	0.01	0.00	
1C	43	12.167	-0.454	-0.134	0.000	-0.161	0.548	1	0.00	0.01	0.00	
1D	43	12.167	0.457	-0.134	0.000	-0.161	-0.552	1	0.00	0.01	0.00	
1E	43	46.969	-0.454	0.134	0.000	0.161	0.548	1	0.00	0.02	0.00	
1F	43	46.969	0.457	0.134	0.000	0.161	-0.552	1	0.00	0.02	0.00	
1G	43	46.969	-0.454	-0.134	0.000	-0.161	0.548	1	0.00	0.02	0.00	
1H	43	46.969	0.457	-0.134	0.000	-0.161	-0.552	1	0.00	0.02	0.00	
1I	43	12.190	-0.136	0.445	0.000	0.535	0.164	1	0.00	0.01	0.00	
1J	43	12.190	0.139	0.445	0.000	0.535	-0.168	1	0.00	0.01	0.00	
1K	43	12.190	-0.136	-0.445	0.000	-0.535	0.164	1	0.00	0.01	0.00	
1L	43	12.190	0.139	-0.445	0.000	-0.535	-0.168	1	0.00	0.01	0.00	

1M	43	46.946	-0.136	0.445	0.000	0.535	0.164	1	0.00	0.02	0.00
1N	43	46.946	0.139	0.445	0.000	0.535	-0.168	1	0.00	0.02	0.00
1O	43	46.946	-0.136	-0.445	0.000	-0.535	0.164	1	0.00	0.02	0.00
1P	43	46.946	0.139	-0.445	0.000	-0.535	-0.168	1	0.00	0.02	0.00
1Q	43	-28.332	-0.139	0.133	0.000	0.161	0.168	1	0.00	0.01	0.00
1R	43	-28.332	0.142	0.133	0.000	0.161	-0.171	1	0.00	0.01	0.00
1S	43	-28.332	-0.139	-0.134	0.000	-0.161	0.168	1	0.00	0.01	0.00
1T	43	-28.332	0.142	-0.134	0.000	-0.161	-0.171	1	0.00	0.01	0.00
1U	43	87.468	-0.139	0.133	0.000	0.161	0.168	1	0.00	0.04	0.00
1V	43	87.468	0.142	0.133	0.000	0.161	-0.171	1	0.00	0.04	0.00
1W	43	87.468	-0.139	-0.134	0.000	-0.161	0.168	1	0.00	0.04	0.00
1X	43	87.468	0.142	-0.134	0.000	-0.161	-0.171	1	0.00	0.04	0.00
2	43	80.498	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.005	1	0.00	0.03	0.00
7	43	70.790	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.004	1	0.00	0.03	0.00
8	43	86.278	0.005	-0.000	0.000	-0.000	-0.005	1	0.00	0.04	0.00
1A	64	12.021	-0.454	0.134	0.000	0.132	0.451	1	0.00	0.01	0.00
1B	64	12.021	0.457	0.134	0.000	0.132	-0.454	1	0.00	0.01	0.00
1C	64	12.021	-0.454	-0.134	0.000	-0.132	0.451	1	0.00	0.01	0.00
1D	64	12.021	0.457	-0.134	0.000	-0.132	-0.454	1	0.00	0.01	0.00
1E	64	46.823	-0.454	0.134	0.000	0.132	0.451	1	0.00	0.02	0.00
1F	64	46.823	0.457	0.134	0.000	0.132	-0.454	1	0.00	0.02	0.00
1G	64	46.823	-0.454	-0.134	0.000	-0.132	0.451	1	0.00	0.02	0.00
1H	64	46.823	0.457	-0.134	0.000	-0.132	-0.454	1	0.00	0.02	0.00
1I	64	12.044	-0.136	0.445	0.000	0.440	0.135	1	0.00	0.01	0.00
1J	64	12.044	0.139	0.445	0.000	0.440	-0.138	1	0.00	0.01	0.00
1K	64	12.044	-0.136	-0.445	0.000	-0.440	0.135	1	0.00	0.01	0.00
1L	64	12.044	0.139	-0.445	0.000	-0.440	-0.138	1	0.00	0.01	0.00
1M	64	46.800	-0.136	0.445	0.000	0.440	0.135	1	0.00	0.02	0.00
1N	64	46.800	0.139	0.445	0.000	0.440	-0.138	1	0.00	0.02	0.00
1O	64	46.800	-0.136	-0.445	0.000	-0.440	0.135	1	0.00	0.02	0.00
1P	64	46.800	0.139	-0.445	0.000	-0.440	-0.138	1	0.00	0.02	0.00
1Q	64	-28.478	-0.139	0.133	0.000	0.132	0.138	1	0.00	0.01	0.00
1R	64	-28.478	0.142	0.133	0.000	0.132	-0.141	1	0.00	0.01	0.00
1S	64	-28.478	-0.139	-0.134	0.000	-0.132	0.138	1	0.00	0.01	0.00
1T	64	-28.478	0.142	-0.134	0.000	-0.132	-0.141	1	0.00	0.01	0.00
1U	64	87.322	-0.139	0.133	0.000	0.132	0.138	1	0.00	0.04	0.00
1V	64	87.322	0.142	0.133	0.000	0.132	-0.141	1	0.00	0.04	0.00
1W	64	87.322	-0.139	-0.134	0.000	-0.132	0.138	1	0.00	0.04	0.00
1X	64	87.322	0.142	-0.134	0.000	-0.132	-0.141	1	0.00	0.04	0.00
2	64	80.307	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.004	1	0.00	0.03	0.00
7	64	70.600	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.003	1	0.00	0.03	0.00
8	64	86.087	0.005	-0.000	0.000	-0.000	-0.004	1	0.00	0.04	0.00
1A	85	11.875	-0.454	0.134	0.000	0.104	0.355	1	0.00	0.01	0.00
1B	85	11.875	0.457	0.134	0.000	0.104	-0.357	1	0.00	0.01	0.00
1C	85	11.875	-0.454	-0.134	0.000	-0.104	0.355	1	0.00	0.01	0.00
1D	85	11.875	0.457	-0.134	0.000	-0.104	-0.357	1	0.00	0.01	0.00
1E	85	46.677	-0.454	0.134	0.000	0.104	0.355	1	0.00	0.02	0.00
1F	85	46.677	0.457	0.134	0.000	0.104	-0.357	1	0.00	0.02	0.00
1G	85	46.677	-0.454	-0.134	0.000	-0.104	0.355	1	0.00	0.02	0.00
1H	85	46.677	0.457	-0.134	0.000	-0.104	-0.357	1	0.00	0.02	0.00
1I	85	11.898	-0.136	0.445	0.000	0.345	0.106	1	0.00	0.01	0.00
1J	85	11.898	0.139	0.445	0.000	0.345	-0.109	1	0.00	0.01	0.00
1K	85	11.898	-0.136	-0.445	0.000	-0.345	0.106	1	0.00	0.01	0.00
1L	85	11.898	0.139	-0.445	0.000	-0.345	-0.109	1	0.00	0.01	0.00
1M	85	46.654	-0.136	0.445	0.000	0.345	0.106	1	0.00	0.02	0.00
1N	85	46.654	0.139	0.445	0.000	0.345	-0.109	1	0.00	0.02	0.00
1O	85	46.654	-0.136	-0.445	0.000	-0.345	0.106	1	0.00	0.02	0.00
1P	85	46.654	0.139	-0.445	0.000	-0.345	-0.109	1	0.00	0.02	0.00
1Q	85	-28.624	-0.139	0.133	0.000	0.104	0.108	1	0.00	0.01	0.00
1R	85	-28.624	0.142	0.133	0.000	0.104	-0.111	1	0.00	0.01	0.00
1S	85	-28.624	-0.139	-0.134	0.000	-0.104	0.108	1	0.00	0.01	0.00
1T	85	-28.624	0.142	-0.134	0.000	-0.104	-0.111	1	0.00	0.01	0.00
1U	85	87.176	-0.139	0.133	0.000	0.104	0.108	1	0.00	0.04	0.00
1V	85	87.176	0.142	0.133	0.000	0.104	-0.111	1	0.00	0.04	0.00
1W	85	87.176	-0.139	-0.134	0.000	-0.104	0.108	1	0.00	0.04	0.00
1X	85	87.176	0.142	-0.134	0.000	-0.104	-0.111	1	0.00	0.04	0.00
2	85	80.116	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.003	1	0.00	0.03	0.00
7	85	70.410	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.003	1	0.00	0.03	0.00
8	85	85.896	0.005	-0.000	0.000	-0.000	-0.003	1	0.00	0.04	0.00
1A	107	11.729	-0.454	0.134	0.000	0.075	0.258	1	0.00	0.01	0.00
1B	107	11.729	0.457	0.134	0.000	0.075	-0.260	1	0.00	0.01	0.00
1C	107	11.729	-0.454	-0.134	0.000	-0.075	0.258	1	0.00	0.01	0.00
1D	107	11.729	0.457	-0.134	0.000	-0.075	-0.260	1	0.00	0.01	0.00
1E	107	46.531	-0.454	0.134	0.000	0.075	0.258	1	0.00	0.02	0.00
1F	107	46.531	0.457	0.134	0.000	0.075	-0.260	1	0.00	0.02	0.00
1G	107	46.531	-0.454	-0.134	0.000	-0.075	0.258	1	0.00	0.02	0.00
1H	107	46.531	0.457	-0.134	0.000	-0.075	-0.260	1	0.00	0.02	0.00
1I	107	11.752	-0.136	0.445	0.000	0.251	0.077	1	0.00	0.01	0.00
1J	107	11.752	0.139	0.445	0.000	0.251	-0.079	1	0.00	0.01	0.00
1K	107	11.752	-0.136	-0.445	0.000	-0.251	0.077	1	0.00	0.01	0.00
1L	107	11.752	0.139	-0.445	0.000	-0.251	-0.079	1	0.00	0.01	0.00
1M	107	46.508	-0.136	0.445	0.000	0.251	0.077	1	0.00	0.02	0.00
1N	107	46.508	0.139	0.445	0.000	0.251	-0.079	1	0.00	0.02	0.00
1O	107	46.508	-0.136	-0.445	0.000	-0.251	0.077	1	0.00	0.02	0.00
1P	107	46.508	0.139	-0.445	0.000	-0.251	-0.079	1	0.00	0.02	0.00
1Q	107	-28.770	-0.139	0.133	0.000	0.075	0.079	1	0.00	0.01	0.00
1R	107	-28.770	0.142	0.133	0.000	0.075	-0.080	1	0.00	0.01	0.00
1S	107	-28.770	-0.139	-0.134	0.000	-0.075	0.079	1	0.00	0.01	0.00
1T	107	-28.770	0.142	-0.134	0.000	-0.075	-0.080	1	0.00	0.01	0.00
1U	107	87.030	-0.139	0.133	0.000	0.075	0.079	1	0.00	0.04	0.00
1V	107	87.030	0.142	0.133	0.000	0.075	-0.080	1	0.00	0.04	0.00
1W	107	87.030	-0.139	-0.134	0.000	-0.075	0.079	1	0.00	0.04	0.00
1X	107	87.030	0.142	-0.134	0.000	-0.075	-0.080	1	0.00	0.04	0.00
2	107	79.925	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.002	1	0.00	0.03	0.00
7	107	70.220	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.002	1	0.00	0.03	0.00

8	107	85.705	0.005	-0.000	0.000	-0.000	-0.002	1	0.00	0.04	0.00
1A	128	11.583	-0.454	0.134	0.000	0.047	0.161	1	0.00	0.00	0.00
1B	128	11.583	0.457	0.134	0.000	0.047	-0.162	1	0.00	0.00	0.00
1C	128	11.583	-0.454	-0.134	0.000	-0.047	0.161	1	0.00	0.00	0.00
1D	128	11.583	0.457	-0.134	0.000	-0.047	-0.162	1	0.00	0.00	0.00
1E	128	46.385	-0.454	0.134	0.000	0.047	0.161	1	0.00	0.02	0.00
1F	128	46.385	0.457	0.134	0.000	0.047	-0.162	1	0.00	0.02	0.00
1G	128	46.385	-0.454	-0.134	0.000	-0.047	0.161	1	0.00	0.02	0.00
1H	128	46.385	0.457	-0.134	0.000	-0.047	-0.162	1	0.00	0.02	0.00
1I	128	11.606	-0.136	0.445	0.000	0.156	0.049	1	0.00	0.00	0.00
1J	128	11.606	0.139	0.445	0.000	0.156	-0.049	1	0.00	0.00	0.00
1K	128	11.606	-0.136	-0.445	0.000	-0.156	0.049	1	0.00	0.00	0.00
1L	128	11.606	0.139	-0.445	0.000	-0.156	-0.049	1	0.00	0.00	0.00
1M	128	46.362	-0.136	0.445	0.000	0.156	0.049	1	0.00	0.02	0.00
1N	128	46.362	0.139	0.445	0.000	0.156	-0.049	1	0.00	0.02	0.00
1O	128	46.362	-0.136	-0.445	0.000	-0.156	0.049	1	0.00	0.02	0.00
1P	128	46.362	0.139	-0.445	0.000	-0.156	-0.049	1	0.00	0.02	0.00
1Q	128	-28.916	-0.139	0.133	0.000	0.047	0.049	1	0.00	0.01	0.00
1R	128	-28.916	0.142	0.133	0.000	0.047	-0.050	1	0.00	0.01	0.00
1S	128	-28.916	-0.139	-0.134	0.000	-0.047	0.049	1	0.00	0.01	0.00
1T	128	-28.916	0.142	-0.134	0.000	-0.047	-0.050	1	0.00	0.01	0.00
1U	128	86.884	-0.139	0.133	0.000	0.047	0.049	1	0.00	0.04	0.00
1V	128	86.884	0.142	0.133	0.000	0.047	-0.050	1	0.00	0.04	0.00
1W	128	86.884	-0.139	-0.134	0.000	-0.047	0.049	1	0.00	0.04	0.00
1X	128	86.884	0.142	-0.134	0.000	-0.047	-0.050	1	0.00	0.04	0.00
2	128	79.734	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.001	1	0.00	0.03	0.00
7	128	70.030	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.001	1	0.00	0.03	0.00
8	128	85.514	0.005	-0.000	0.000	-0.000	-0.001	1	0.00	0.04	0.00
1A	149	11.437	-0.454	0.134	0.000	0.018	0.065	1	0.00	0.00	0.00
1B	149	11.437	0.457	0.134	0.000	0.018	-0.065	1	0.00	0.00	0.00
1C	149	11.437	-0.454	-0.134	0.000	-0.018	0.065	1	0.00	0.00	0.00
1D	149	11.437	0.457	-0.134	0.000	-0.018	-0.065	1	0.00	0.00	0.00
1E	149	46.239	-0.454	0.134	0.000	0.018	0.065	1	0.00	0.02	0.00
1F	149	46.239	0.457	0.134	0.000	0.018	-0.065	1	0.00	0.02	0.00
1G	149	46.239	-0.454	-0.134	0.000	-0.018	0.065	1	0.00	0.02	0.00
1H	149	46.239	0.457	-0.134	0.000	-0.018	-0.065	1	0.00	0.02	0.00
1I	149	11.460	-0.136	0.445	0.000	0.061	0.020	1	0.00	0.00	0.00
1J	149	11.460	0.139	0.445	0.000	0.061	-0.020	1	0.00	0.00	0.00
1K	149	11.460	-0.136	-0.445	0.000	-0.061	0.020	1	0.00	0.00	0.00
1L	149	11.460	0.139	-0.445	0.000	-0.061	-0.020	1	0.00	0.00	0.00
1M	149	46.216	-0.136	0.445	0.000	0.061	0.020	1	0.00	0.02	0.00
1N	149	46.216	0.139	0.445	0.000	0.061	-0.020	1	0.00	0.02	0.00
1O	149	46.216	-0.136	-0.445	0.000	-0.061	0.020	1	0.00	0.02	0.00
1P	149	46.216	0.139	-0.445	0.000	-0.061	-0.020	1	0.00	0.02	0.00
1Q	149	-29.062	-0.139	0.133	0.000	0.018	0.020	1	0.00	0.01	0.00
1R	149	-29.062	0.142	0.133	0.000	0.018	-0.020	1	0.00	0.01	0.00
1S	149	-29.062	-0.139	-0.134	0.000	-0.018	0.020	1	0.00	0.01	0.00
1T	149	-29.062	0.142	-0.134	0.000	-0.018	-0.020	1	0.00	0.01	0.00
1U	149	86.738	-0.139	0.133	0.000	0.018	0.020	1	0.00	0.04	0.00
1V	149	86.738	0.142	0.133	0.000	0.018	-0.020	1	0.00	0.04	0.00
1W	149	86.738	-0.139	-0.134	0.000	-0.018	0.020	1	0.00	0.04	0.00
1X	149	86.738	0.142	-0.134	0.000	-0.018	-0.020	1	0.00	0.04	0.00
2	149	79.543	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.03	0.00
7	149	69.840	0.004	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.03	0.00
8	149	85.323	0.005	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.04	0.00
1A	170	11.291	-0.454	0.134	0.000	-0.010	-0.032	1	0.00	0.00	0.00
1B	170	11.291	0.457	0.134	0.000	-0.010	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1C	170	11.291	-0.454	-0.134	0.000	0.010	-0.032	1	0.00	0.00	0.00
1D	170	11.291	0.457	-0.134	0.000	0.010	0.033	1	0.00	0.00	0.00
1E	170	46.093	-0.454	0.134	0.000	-0.010	-0.032	1	0.00	0.02	0.00
1F	170	46.093	0.457	0.134	0.000	-0.010	0.033	1	0.00	0.02	0.00
1G	170	46.093	-0.454	-0.134	0.000	0.010	-0.032	1	0.00	0.02	0.00
1H	170	46.093	0.457	-0.134	0.000	0.010	0.033	1	0.00	0.02	0.00
1I	170	11.314	-0.136	0.445	0.000	-0.033	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
1J	170	11.314	0.139	0.445	0.000	-0.033	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1K	170	11.314	-0.136	-0.445	0.000	0.033	-0.009	1	0.00	0.00	0.00
1L	170	11.314	0.139	-0.445	0.000	0.033	0.010	1	0.00	0.00	0.00
1M	170	46.070	-0.136	0.445	0.000	-0.033	-0.009	1	0.00	0.02	0.00
1N	170	46.070	0.139	0.445	0.000	-0.033	0.010	1	0.00	0.02	0.00
1O	170	46.070	-0.136	-0.445	0.000	0.033	-0.009	1	0.00	0.02	0.00
1P	170	46.070	0.139	-0.445	0.000	0.033	0.010	1	0.00	0.02	0.00
1Q	170	-29.208	-0.139	0.133	0.000	-0.010	-0.010	1	0.00	0.01	0.00
1R	170	-29.208	0.142	0.133	0.000	-0.010	0.011	1	0.00	0.01	0.00
1S	170	-29.208	-0.139	-0.134	0.000	0.010	-0.010	1	0.00	0.01	0.00
1T	170	-29.208	0.142	-0.134	0.000	0.010	0.011	1	0.00	0.01	0.00
1U	170	86.592	-0.139	0.133	0.000	-0.010	-0.010	1	0.00	0.04	0.00
1V	170	86.592	0.142	0.133	0.000	-0.010	0.011	1	0.00	0.04	0.00
1W	170	86.592	-0.139	-0.134	0.000	0.010	-0.010	1	0.00	0.04	0.00
1X	170	86.592	0.142	-0.134	0.000	0.010	0.011	1	0.00	0.04	0.00
2	170	79.352	0.004	-0.000	0.000	-0.000	0.001	1	0.00	0.03	0.00
7	170	69.650	0.004	-0.000	0.000	-0.000	0.001	1	0.00	0.03	0.00
8	170	85.132	0.005	-0.000	0.000	-0.000	0.001	1	0.00	0.04	0.00
1A	192	11.145	-0.454	0.134	0.000	-0.038	-0.128	1	0.00	0.00	0.00
1B	192	11.145	0.457	0.134	0.000	-0.038	0.130	1	0.00	0.00	0.00
1C	192	11.145	-0.454	-0.134	0.000	0.038	-0.128	1	0.00	0.00	0.00
1D	192	11.145	0.457	-0.134	0.000	0.038	0.130	1	0.00	0.00	0.00
1E	192	45.947	-0.454	0.134	0.000	-0.038	-0.128	1	0.00	0.02	0.00
1F	192	45.947	0.457	0.134	0.000	-0.038	0.130	1	0.00	0.02	0.00
1G	192	45.947	-0.454	-0.134	0.000	0.038	-0.128	1	0.00	0.02	0.00
1H	192	45.947	0.457	-0.134	0.000	0.038	0.130	1	0.00	0.02	0.00
1I	192	11.168	-0.136	0.445	0.000	-0.128	-0.038	1	0.00	0.00	0.00
1J	192	11.168	0.139	0.445	0.000	-0.128	0.040	1	0.00	0.00	0.00
1K	192	11.168	-0.136	-0.445	0.000	0.128	-0.038	1	0.00	0.00	0.00
1L	192	11.168	0.139	-0.445	0.000	0.128	0.040	1	0.00	0.00	0.00

1M	192	45.924	-0.136	0.445	0.000	-0.128	-0.038	1	0.00	0.02	0.00
1N	192	45.924	0.139	0.445	0.000	-0.128	0.040	1	0.00	0.02	0.00
1O	192	45.924	-0.136	-0.445	0.000	0.128	-0.038	1	0.00	0.02	0.00
1P	192	45.924	0.139	-0.445	0.000	0.128	0.040	1	0.00	0.02	0.00
1Q	192	-29.354	-0.139	0.133	0.000	-0.038	-0.039	1	0.00	0.01	0.00
1R	192	-29.354	0.142	0.133	0.000	-0.038	0.041	1	0.00	0.01	0.00
1S	192	-29.354	-0.139	-0.134	0.000	0.038	-0.039	1	0.00	0.01	0.00
1T	192	-29.354	0.142	-0.134	0.000	0.038	0.041	1	0.00	0.01	0.00
1U	192	86.446	-0.139	0.133	0.000	-0.038	-0.039	1	0.00	0.04	0.00
1V	192	86.446	0.142	0.133	0.000	-0.038	0.041	1	0.00	0.04	0.00
1W	192	86.446	-0.139	-0.134	0.000	0.038	-0.039	1	0.00	0.04	0.00
1X	192	86.446	0.142	-0.134	0.000	0.038	0.041	1	0.00	0.04	0.00
2	192	79.161	0.004	-0.000	0.000	-0.000	0.002	1	0.00	0.03	0.00
7	192	69.460	0.004	-0.000	0.000	-0.000	0.002	1	0.00	0.03	0.00
8	192	84.941	0.005	-0.000	0.000	-0.000	0.002	1	0.00	0.04	0.00
1A	213	10.999	-0.454	0.134	0.000	-0.067	-0.225	1	0.00	0.00	0.00
1B	213	10.999	0.457	0.134	0.000	-0.067	0.228	1	0.00	0.00	0.00
1C	213	10.999	-0.454	-0.134	0.000	0.067	-0.225	1	0.00	0.00	0.00
1D	213	10.999	0.457	-0.134	0.000	0.067	0.228	1	0.00	0.00	0.00
1E	213	45.801	-0.454	0.134	0.000	-0.067	-0.225	1	0.00	0.02	0.00
1F	213	45.801	0.457	0.134	0.000	-0.067	0.228	1	0.00	0.02	0.00
1G	213	45.801	-0.454	-0.134	0.000	0.067	-0.225	1	0.00	0.02	0.00
1H	213	45.801	0.457	-0.134	0.000	0.067	0.228	1	0.00	0.02	0.00
1I	213	11.022	-0.136	0.445	0.000	-0.223	-0.067	1	0.00	0.00	0.00
1J	213	11.022	0.139	0.445	0.000	-0.223	0.070	1	0.00	0.00	0.00
1K	213	11.022	-0.136	-0.445	0.000	0.223	-0.067	1	0.00	0.00	0.00
1L	213	11.022	0.139	-0.445	0.000	0.223	0.070	1	0.00	0.00	0.00
1M	213	45.778	-0.136	0.445	0.000	-0.223	-0.067	1	0.00	0.02	0.00
1N	213	45.778	0.139	0.445	0.000	-0.223	0.070	1	0.00	0.02	0.00
1O	213	45.778	-0.136	-0.445	0.000	0.223	-0.067	1	0.00	0.02	0.00
1P	213	45.778	0.139	-0.445	0.000	0.223	0.070	1	0.00	0.02	0.00
1Q	213	-29.500	-0.139	0.133	0.000	-0.067	-0.069	1	0.00	0.01	0.00
1R	213	-29.500	0.142	0.133	0.000	-0.067	0.071	1	0.00	0.01	0.00
1S	213	-29.500	-0.139	-0.134	0.000	0.067	-0.069	1	0.00	0.01	0.00
1T	213	-29.500	0.142	-0.134	0.000	0.067	0.071	1	0.00	0.01	0.00
1U	213	86.300	-0.139	0.133	0.000	-0.067	-0.069	1	0.00	0.04	0.00
1V	213	86.300	0.142	0.133	0.000	-0.067	0.071	1	0.00	0.04	0.00
1W	213	86.300	-0.139	-0.134	0.000	0.067	-0.069	1	0.00	0.04	0.00
1X	213	86.300	0.142	-0.134	0.000	0.067	0.071	1	0.00	0.04	0.00
2	213	78.970	0.004	-0.000	0.000	0.000	0.003	1	0.00	0.03	0.00
7	213	69.270	0.004	-0.000	0.000	0.000	0.002	1	0.00	0.03	0.00
8	213	84.750	0.005	-0.000	0.000	0.000	0.003	1	0.00	0.04	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz -----	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1Q	-29.500	0.217	0.227	1	0.9062	0.9947	0.9948	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 34
1R	-29.500	0.217	-0.232	1	0.9062	0.9947	0.9947	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 34
1S	-29.500	-0.218	0.227	1	0.9062	0.9947	0.9948	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 34
1T	-29.500	-0.218	-0.232	1	0.9062	0.9947	0.9947	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 34

AMV s.r.l.
Via San Lorenzo, 106 Tel. 0481/779903
34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:
 Elemento: **TRAVE** Metodo di verifica: **Eurocodice 3 - NTC 2018**
 Gruppo: **6** Descrizione: **Traversi**
 Tabella: **Tabella travi** Struttura: **Nuova**
 Tipo acciaio: **S 275** Beta piano 'yx': **1.000** Beta piano 'zx': **1.000**
 Coeff. riduzione dell'area: **0.000** Tipologia sismica: **Senza prescrizioni aggiuntive**
 γM0: **1.050** γM1': **1.050** γM1'': **1.050** γM2: **1.250** γrv: **0.000** γM0 Pf: **1.000** γM1 Pf: **1.000**
 Tipo collegamento: **bullonato** Connessione su un solo lato Connessione sul lato corto (solo 'L')
 Attacco: **Anima** Una fila di bulloni
 Collegamento con due bulloni Beta2: **0.400**

ASTA NUM. 1 NI 4697 NF 4623 Lungh. 72.7 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
 Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
cm		kN			kN*m							
1A	0	-0.299	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	-0.299	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	-0.299	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	-0.299	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	0.044	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	0.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	0.044	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	0.044	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-0.257	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	-0.257	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	-0.257	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	-0.257	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	0.002	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	0.002	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	0.002	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-0.516	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-0.516	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-0.516	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-0.516	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	0.261	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	0.261	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	0.261	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	0.261	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-1.123	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	0	-0.906	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-1.262	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	7	-0.287	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	7	-0.287	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	7	-0.287	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	7	-0.287	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	7	0.056	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	7	0.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	7	0.056	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	7	0.056	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	7	-0.245	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	7	-0.245	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	7	-0.245	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	7	-0.245	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	7	0.014	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	7	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	7	0.014	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	7	0.014	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	7	-0.504	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	7	-0.504	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	7	-0.504	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	7	-0.504	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	7	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	7	0.273	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	7	0.273	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	7	0.273	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	7	-1.107	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	7	-0.890	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	7	-1.246	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	15	-0.275	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	15	-0.275	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	15	-0.275	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	15	-0.275	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	15	0.069	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	15	0.069	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	15	0.069	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	15	0.069	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	15	-0.232	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	15	-0.232	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	15	-0.232	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	15	-0.232	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	

1A	15	0.026	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	15	0.026	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	15	0.026	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	15	0.026	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	15	-0.491	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	15	-0.491	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	15	-0.491	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	15	-0.491	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	15	0.285	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	15	0.285	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	15	0.285	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	15	0.285	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	15	-1.091	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	15	-0.874	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	15	-1.230	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	22	-0.262	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	22	-0.262	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	22	-0.262	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	22	-0.262	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	22	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	22	0.081	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	22	0.081	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	22	0.081	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	22	-0.220	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	22	-0.220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	22	-0.220	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	22	-0.220	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	22	0.039	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	22	0.039	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	22	0.039	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	22	0.039	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	22	-0.479	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	22	-0.479	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	22	-0.479	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	22	-0.479	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	22	0.298	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	22	0.298	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	22	0.298	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	22	0.298	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	22	-1.075	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	22	-0.858	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	22	-1.214	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	29	-0.250	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	29	-0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	29	-0.250	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	29	-0.250	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	29	0.093	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	29	0.093	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	29	0.093	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	29	0.093	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	29	-0.208	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	29	-0.208	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	29	-0.208	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	29	-0.208	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	29	0.051	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	29	0.051	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	29	0.051	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	29	0.051	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	29	-0.467	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	29	-0.467	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	29	-0.467	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	29	-0.467	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	29	0.310	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	29	0.310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	29	0.310	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	29	0.310	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	29	-1.059	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	29	-0.842	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	29	-1.198	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	36	-0.238	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	36	-0.238	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	36	-0.238	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	36	-0.238	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	36	0.106	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	36	0.106	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	36	0.106	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	36	0.106	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	36	-0.195	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	36	-0.195	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	36	-0.195	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	36	-0.195	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	36	0.063	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	36	0.063	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	36	0.063	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	36	0.063	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	36	-0.454	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	36	-0.454	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	36	-0.454	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	36	-0.454	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	36	0.322	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	36	0.322	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	36	0.322	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	36	0.322	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	36	-1.043	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	36	-0.826	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

	36	-1.182	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	44	-0.225	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	44	-0.225	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	44	-0.225	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	44	-0.225	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	44	0.118	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	44	0.118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	44	0.118	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	44	0.118	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	44	-0.183	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	44	-0.183	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	44	-0.183	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	44	-0.183	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	44	0.076	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	44	0.076	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	44	0.076	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	44	0.076	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	44	-0.442	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	44	-0.442	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	44	-0.442	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	44	-0.442	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	44	0.335	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	44	0.335	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	44	0.335	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	44	0.335	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	44	-1.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	44	-0.810	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	44	-1.166	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	51	-0.213	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	51	-0.213	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	51	-0.213	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	51	-0.213	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	51	0.130	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	51	0.130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	51	0.130	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	51	0.130	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

1M	65	0.113	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	65	0.113	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	65	0.113	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	65	0.113	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	65	-0.405	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	65	-0.405	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	65	-0.405	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	65	-0.405	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	65	0.372	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	65	0.372	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	65	0.372	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	65	0.372	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	65	-0.979	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	65	-0.762	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	65	-1.118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	73	-0.176	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	73	-0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	73	-0.176	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	73	-0.176	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	73	0.167	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	73	0.167	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	73	0.167	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	73	0.167	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	73	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	73	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	73	-0.134	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	73	-0.134	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	73	0.125	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	73	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	73	0.125	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	73	0.125	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	73	-0.393	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	73	-0.393	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	73	-0.393	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	73	-0.393	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	73	0.384	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	73	0.384	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	73	0.384	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	73	0.384	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	73	-0.963	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	73	-0.746	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	73	-1.102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.299	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1B	-0.299	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1C	-0.299	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1D	-0.299	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1I	-0.257	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1J	-0.257	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1K	-0.257	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1L	-0.257	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1Q	-0.516	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1R	-0.516	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1S	-0.516	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1T	-0.516	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
2	-1.123	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
7	-0.906	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
8	-1.262	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31

ASTA NUM. 2 NI 4696 NF 4613 Lungh. 145.3 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	0.689	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	0.689	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	0.689	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	0.689	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	2.927	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1F	0	2.927	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1G	0	2.927	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1H	0	2.927	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1I	0	0.764	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	0.764	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	0.764	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	0.764	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	2.852	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	2.852	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	2.852	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	2.852	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-1.594	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-1.594	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-1.594	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-1.594	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	

G	58	3.026	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	58	3.026	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	58	0.863	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	58	0.863	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	58	0.863	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	58	0.863	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	58	2.950	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	58	2.950	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	58	2.950	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	58	2.950	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	58	-1.496	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	58	-1.496	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	58	-1.496	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	58	-1.496	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	58	5.309	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	58	5.309	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	58	5.309	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	58	5.309	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	58	5.397	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	58	4.721	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	58	5.790	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	73	0.812	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	73	0.812	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	73	0.812	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	73	0.812	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	73	3.051	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	73	3.051	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	73	3.051	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	73	3.051	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	73	0.888	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	73	0.888	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	73	0.888	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	73	0.888	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	73	2.975	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	73	2.975	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	73	2.975	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00</

		kN	kN*m										

1Q	-1.594	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1R	-1.594	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1S	-1.594	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1T	-1.594	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62

ASTA NUM. 3		NI 4634	NF 4632	Lungh.	72.7 cm	SEZ. 5	Pd UNP 80	Dist.= 0.010 m	ali esterne				
Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO					

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota	
	cm	kN			kN*m								

1A	0	-0.331	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1B	0	-0.331	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1C	0	-0.331	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1D	0	-0.331	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1E	0	0.063	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1F	0	0.063	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1G	0	0.063	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1H	0	0.063	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1I	0	-0.335	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1J	0	-0.335	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1K	0	-0.335	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1L	0	-0.335	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1M	0	0.067	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1N	0	0.067	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1O	0	0.067	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1P	0	0.067	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1Q	0	-0.535	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1R	0	-0.535	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1S	0	-0.535	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1T	0	-0.535	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1U	0	0.267	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1V	0	0.267	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1W	0	0.267	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1X	0	0.267	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
2	0	-1.144	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
7	0	-0.923	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
8	0	-1.283	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		

1A	7	-0.318	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1B	7	-0.318	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1C	7	-0.318	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1D	7	-0.318	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1E	7	0.075	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1F	7	0.075	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1G	7	0.075	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1H	7	0.075	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1I	7	-0.322	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1J	7	-0.322	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1K	7	-0.322	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1L	7	-0.322	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1M	7	0.079	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1N	7	0.079	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1O	7	0.079	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1P	7	0.079	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1Q	7	-0.523	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1R	7	-0.523	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1S	7	-0.523	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1T	7	-0.523	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1U	7	0.280	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1V	7	0.280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1W	7	0.280	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1X	7	0.280	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
2	7	-1.128	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
7	7	-0.907	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
8	7	-1.267	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		

1A	15	-0.306	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1B	15	-0.306	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1C	15	-0.306	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1D	15	-0.306	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1E	15	0.088	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1F	15	0.088	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1G	15	0.088	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1H	15	0.088	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1I	15	-0.310	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1J	15	-0.310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1K	15	-0.310	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1L	15	-0.310	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1M	15	0.092	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1N	15	0.092	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1O	15	0.092	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1P	15	0.092	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1Q	15	-0.510	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1R	15	-0.510	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1S	15	-0.510	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1T	15	-0.510	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1U	15	0.292	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1V	15	0.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1W	15	0.292	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1X	15	0.292	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
2	15	-1.112	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		

7	65	-0.779	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	65	-1.139	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	73	-0.208	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	73	-0.208	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	73	-0.208	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	73	-0.208	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	73	0.186	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	73	0.186	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	73	0.186	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	73	0.186	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	73	-0.211	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	73	-0.211	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	73	-0.211	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	73	-0.211	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	73	0.190	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	73	0.190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	73	0.190	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	73	0.190	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	73	-0.412	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	73	-0.412	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	73	-0.412	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	73	-0.412	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	73	0.391	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	73	0.391	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	73	0.391	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	73	0.391	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	73	-0.984	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	73	-0.763	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	73	-1.123	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.331	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1B	-0.331	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1C	-0.331	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1D	-0.331	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1I	-0.335	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1J	-0.335	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1K	-0.335	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1L	-0.335	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1Q	-0.535	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1R	-0.535	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1S	-0.535	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1T	-0.535	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
2	-1.144	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
7	-0.923	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
8	-1.283	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31

ASTA NUM. 4 NI 4633 NF 4622 Lungh. 145.3 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	2.919	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1F	0	2.919	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1G	0	2.919	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1H	0	2.919	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1I	0	0.693	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	0.693	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	0.693	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	0.693	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	2.907	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1N	0	2.907	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1O	0	2.907	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1P	0	2.907	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1Q	0	-1.598	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-1.598	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-1.598	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-1.598	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	5.198	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1V	0	5.198	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1W	0	5.198	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1X	0	5.198	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
2	0	5.247	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
7	0	4.574	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
8	0	5.639	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1A	15	0.705	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	15	0.705	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	15	0.705	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	15	0.705	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	15	2.944	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	

1F	116	3.116	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	116	3.116	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	116	3.116	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	116	0.890	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	116	0.890	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	116	0.890	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	116	0.890	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	116	3.104	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	116	3.104	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	116	3.104	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	116	3.104	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	116	-1.401	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	116	-1.401	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	116	-1.401	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	116	-1.401	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	116	5.395	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	116	5.395	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	116	5.395	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	116	5.395	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	116	5.503	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	116	4.830	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	116	5.895	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

1A	131	0.902	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	131	0.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	131	0.902	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	131	0.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	131	3.141	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	131	3.141	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	131	3.141	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	131	3.141	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	131	0.915	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	131	0.915	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	131	0.915	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	131	0.915	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	131	3.128	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	131	3.128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	131	3.128	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	131	3.128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	131	-1.377	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	131	-1.377	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	131	-1.377	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	131	-1.377	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	131	5.420	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	131	5.420	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	131	5.420	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	131	5.420	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	131	5.535	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	131	4.862	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	131	5.927	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

1A	145	0.927	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	145	0.927	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	145	0.927	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	145	0.927	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	145	3.165	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	145	3.165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	145	3.165	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	145	3.165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	145	0.939	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	145	0.939	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	145	0.939	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	145	0.939	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	145	3.153	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	145	3.153	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	145	3.153	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	145	3.153	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	145	-1.352	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	145	-1.352	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	145	-1.352	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	145	-1.352	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	145	5.444	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	145	5.444	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	145	5.444	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	145	5.444	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	145	5.567	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	145	4.894	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	145	5.959	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1Q	-1.598	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1R	-1.598	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1S	-1.598	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1T	-1.598	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62

ASTA NUM. 5 NI 4650 NF 4624 Lungh. 72.7 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota

Table 1: Results of the linear static analysis											
		kN			kN*m						
	cm										
1A	0	-0.278	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	0	-0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	0	-0.278	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	0	-0.278	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	0	0.020	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	0	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	0	0.020	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	0	0.020	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	0	-0.303	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	0	-0.303	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	0	-0.303	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	0	-0.303	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	0	0.045	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	0	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	0	0.045	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	0	0.045	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	0	-0.519	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	0	-0.519	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	0	-0.519	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	0	-0.519	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	0	0.261	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	0	0.261	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	0	0.261	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	0	0.261	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	0	-1.142	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	0	-0.918	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	0	-1.276	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	7	-0.266	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	7	-0.266	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	7	-0.266	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	7	-0.266	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	7	0.032	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	7	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	7	0.032	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	7	0.032	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	7	-0.291	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	7	-0.291	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	7	-0.291	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	7	-0.291	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	7	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	7	0.058	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	7	0.058	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	7	0.058	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	7	-0.507	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	7	-0.507	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	7	-0.507	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	7	-0.507	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	7	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	7	0.273	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	7	0.273	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	7	0.273	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	7	-1.126	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	7	-0.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	7	-1.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	15	-0.253	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	15	-0.253	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	15	-0.253	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	15	-0.253	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	15	0.045	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	15	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	15	0.045	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	15	0.045	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	15	-0.279	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	15	-0.279	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	15	-0.279	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	15	-0.279	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	15	0.070	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	15	0.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	15	0.070	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	15	0.070	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	15	-0.494	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	15	-0.494	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	15	-0.494	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	15	-0.494	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	15	0.285	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	15	0.285	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	15	0.285	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	15	0.285	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	15	-1.110	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	15	-0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	15	-1.244	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	22	-0.241	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	22	-0.241	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	22	-0.241	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	22	-0.241	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	22	0.057	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	22	0.057	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	22	0.057	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	22	0.057	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	22	-0.266	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	22	-0.266	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

1K	73	-0.180	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	73	-0.180	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	73	0.168	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	73	0.168	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	73	0.168	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	73	0.168	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	73	-0.396	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	73	-0.396	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	73	-0.396	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	73	-0.396	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	73	0.384	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	73	0.384	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	73	0.384	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	73	0.384	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	73	-0.982	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	73	-0.758	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	73	-1.116	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.278	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1B	-0.278	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1C	-0.278	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1D	-0.278	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1I	-0.303	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1J	-0.303	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1K	-0.303	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1L	-0.303	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1Q	-0.519	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1R	-0.519	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1S	-0.519	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1T	-0.519	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
2	-1.142	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
7	-0.918	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
8	-1.276	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31

ASTA NUM. 6 NI 4649 NF 4614 Lungh. 145.3 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	0.733	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	0.733	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	0.733	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	0.733	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	2.873	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	2.873	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	2.873	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	2.873	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	0.689	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	0.689	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	0.689	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	0.689	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	2.917	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1N	0	2.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1O	0	2.917	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1P	0	2.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1Q	0	-1.585	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-1.585	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-1.585	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-1.585	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	5.191	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1V	0	5.191	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1W	0	5.191	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1X	0	5.191	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
2	0	5.246	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
7	0	4.576	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
8	0	5.642	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1A	15	0.758	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	15	0.758	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	15	0.758	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	15	0.758	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	15	2.897	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1F	15	2.897	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1G	15	2.897	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1H	15	2.897	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1I	15	0.714	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	15	0.714	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	15	0.714	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	15	0.714	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	15	2.942	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1N	15	2.942	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1O	15	2.942	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1P	15	2.942	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1Q	15	-1.561	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	15	-1.561	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	

1S	116	-1.389	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	116	-1.389	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	116	5.388	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	116	5.388	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	116	5.388	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	116	5.388	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	116	5.502	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	116	4.832	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	116	5.898	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	131	0.955	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	131	0.955	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	131	0.955	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	131	0.955	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	131	3.094	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	131	3.094	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	131	3.094	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	131	3.094	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	131	0.910	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	131	0.910	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	131	0.910	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	131	0.910	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	131	3.138	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	131	3.138	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	131	3.138	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	131	3.138	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	131	-1.364	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	131	-1.364	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	131	-1.364	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	131	-1.364	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	131	5.413	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	131	5.413	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	131	5.413	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	131	5.413	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	131	5.534	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	131	4.864	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	131	5.930	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	145	0.979	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	145	0.979	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	145	0.979	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	145	0.979	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	145	3.119	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	145	3.119	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	145	3.119	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	145	3.119	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	145	0.935	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	145	0.935	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	145	0.935	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	145	0.935	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	145	3.163	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	145	3.163	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	145	3.163	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	145	3.163	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	145	-1.339	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	145	-1.339	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	145	-1.339	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	145	-1.339	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	145	5.437	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	145	5.437	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	145	5.437	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	145	5.437	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	145	5.566	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	145	4.896	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	145	5.962	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1Q	-1.585	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1R	-1.585	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1S	-1.585	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1T	-1.585	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62

ASTA NUM. 7 NI 4647 NF 4615 Lungh. 145.3 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	0.721	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	0.721	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	0.721	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	0.721	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	2.893	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1F	0	2.893	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1G	0	2.893	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1H	0	2.893	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1I	0	0.682	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	

1J	102	0.854	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	102	0.854	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	102	0.854	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	102	3.104	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	102	3.104	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	102	3.104	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	102	3.104	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	102	-1.434	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	102	-1.434	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	102	-1.434	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	102	-1.434	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	102	5.393	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	102	5.393	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	102	5.393	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	102	5.393	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	102	5.476	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	102	4.806	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	102	5.873	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	116	0.918	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	116	0.918	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	116	0.918	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	116	0.918	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	116	3.090	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	116	3.090	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	116	3.090	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	116	3.090	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	116	0.879	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	116	0.879	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	116	0.879	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	116	0.879	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	116	3.129	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	116	3.129	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	116	3.129	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	116	3.129	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	116	-1.410	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	116	-1.410	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	116	-1.410	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	116	-1.410	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	116	5.417	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	116	5.417	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	116	5.417	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	116	5.417	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	116	5.508	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	116	4.838	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	116	5.905	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	131	0.943	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	131	0.943	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	131	0.943	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	131	0.943	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	131	3.114	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	131	3.114	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	131	3.114	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	131	3.114	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	131	0.904	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	131	0.904	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	131	0.904	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	131	0.904	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	131	3.153	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	131	3.153	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	131	3.153	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	131	3.153	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	131	-1.385	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	131	-1.385	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	131	-1.385	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	131	-1.385	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	131	5.442	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	131	5.442	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	131	5.442	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	131	5.442	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	131	5.540	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	131	4.870	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	131	5.937	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	145	0.967	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	145	0.967	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	145	0.967	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	145	0.967	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	145	3.139	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	145	3.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	145	3.139	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	145	3.139	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	145	0.928	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	145	0.928	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	145	0.928	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	145	0.928	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	145	3.178	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	145	3.178	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	145	3.178	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	145	3.178	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	145	-1.361	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	145	-1.361	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	145	-1.361	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	145	-1.361	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	145	5.467	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	145	5.467	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	145	5.467	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00

1X	145	5.467	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	145	5.572	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	145	4.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	145	5.969	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{\min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1Q	-1.607	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1R	-1.607	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1S	-1.607	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1T	-1.607	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62

ASTA NUM. 8 NI 4648 NF 4625 Lungh. 72.7 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-0.301	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	-0.301	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	-0.301	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	-0.301	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	0.042	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	0.042	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	0.042	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-0.314	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	-0.314	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	-0.314	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	-0.314	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	0.055	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	0.055	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	0.055	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	0.055	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-0.529	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-0.529	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-0.529	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-0.529	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	0.270	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	0.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	0.270	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	0.270	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-1.145	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	0	-0.920	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-1.278	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	7	-0.289	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	7	-0.289	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	7	-0.289	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	7	-0.289	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	7	0.055	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	7	0.055	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	7	0.055	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	7	0.055	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	7	-0.302	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	7	-0.302	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	7	-0.302	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	7	-0.302	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	7	0.067	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	7	0.067	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	7	0.067	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	7	0.067	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	7	-0.517	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	7	-0.517	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	7	-0.517	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	7	-0.517	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	7	0.282	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	7	0.282	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	7	0.282	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	7	0.282	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	7	-1.129	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	7	-0.904	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	7	-1.262	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	15	-0.277	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	15	-0.277	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	15	-0.277	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	15	-0.277	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	15	0.067	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	15	0.067	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	15	0.067	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	15	0.067	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	15	-0.289	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	15	-0.289	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	15	-0.289	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	15	-0.289	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	15	0.080	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	15	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	

1A	44	-0.227	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	44	-0.227	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	44	-0.227	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	44	-0.227	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	44	0.116	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	44	0.116	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	44	0.116	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	44	0.116	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	44	-0.240	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	44	-0.240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	44	-0.240	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	44	-0.240	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	44	0.129	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	44	0.129	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	44	0.129	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	44	0.129	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	44	-0.455	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	44	-0.455	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	44	-0.455	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	44	-0.455	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	44	0.344	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	44	0.344	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	44	0.344	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	44	0.344	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	44	-1.049	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	44	-0.824	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	44	-1.182	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

1O	65	0.166	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	65	0.166	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	65	-0.418	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	65	-0.418	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	65	-0.418	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	65	-0.418	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	65	0.381	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	65	0.381	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	65	0.381	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	65	0.381	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	65	-1.001	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	65	-0.776	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	65	-1.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	73	-0.178	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	73	-0.178	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	73	-0.178	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	73	-0.178	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	73	0.166	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	73	0.166	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	73	0.166	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	73	0.166	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	73	-0.191	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	73	-0.191	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	73	-0.191	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	73	-0.191	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	73	0.178	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	73	0.178	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	73	0.178	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	73	0.178	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	73	-0.406	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	73	-0.406	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	73	-0.406	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	73	-0.406	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	73	0.393	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	73	0.393	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	73	0.393	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	73	0.393	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	73	-0.984	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	73	-0.760	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	73	-1.118	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.301	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1B	-0.301	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1C	-0.301	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1D	-0.301	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1I	-0.314	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1J	-0.314	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1K	-0.314	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1L	-0.314	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1Q	-0.529	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1R	-0.529	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1S	-0.529	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1T	-0.529	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
2	-1.145	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
7	-0.920	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
8	-1.278	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31

ASTA NUM. 9 NI 4646 NF 4626 Lungh. 72.7 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-0.332	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	-0.332	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	-0.332	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	-0.332	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	0.063	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	0.063	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	0.063	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	0.063	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-0.337	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	-0.337	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	-0.337	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	-0.337	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	0.068	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	0.068	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	0.068	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	0.068	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-0.536	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-0.536	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-0.536	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-0.536	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	0.268	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	0.268	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	

	W	0	0.268	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X		0	0.268	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	0	-1.150	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	0	-0.927	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	0	-1.287	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	7	-0.319	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	7	-0.319	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	7	-0.319	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	7	-0.319	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	7	0.076	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	7	0.076	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	7	0.076	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	7	0.076	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	7	-0.324	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	7	-0.324	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	7	-0.324	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	7	-0.324	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	7	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	7	0.081	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	7	0.081	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	7	0.081	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	7	-0.524	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	7	-0.524	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	7	-0.524	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	7	-0.524	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	7	0.280	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	7	0.280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	7	0.280	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	7	0.280	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	7	-1.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	7	-0.911	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	7	-1.271	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	15	-0.307	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	15	-0.307	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	15	-0.307	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	15	-0.307	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	15	0.088	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	15	0.088	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	15	0.088	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	15	0.088	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	15	-0.312	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	15	-0.312	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	15	-0.312	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	15	-0.312	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	15	0.093	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	15	0.093	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	15	0.093	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	15	0.093	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	15	-0.512	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	15	-0.512	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	15	-0.512	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	15	-0.512	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	15	0.292	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	15	0.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	15	0.292	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	15	0.292	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	15	-1.118	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	15	-0.895	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	15	-1.255	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	22	-0.295	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	22	-0.295	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	22	-0.295	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	22	-0.295	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	22	0.100	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	22	0.100	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	22	0.100	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	22	0.100	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	22	-0.300	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	22	-0.300	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	22	-0.300	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	22	-0.300	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	22	0.105	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	22	0.105	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	22	0.105	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	22	0.105	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	22	-0.499	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	22	-0.499	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	22	-0.499	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	22	-0.499	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	22	0.305	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	22	0.305	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	22	0.305	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	22	0.305	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	22	-1.102	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	22	-0.879	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	22	-1.239	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	29	-0.282	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	29	-0.282	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	29	-0.282	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	29	-0.282	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	29	0.112	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	29	0.112	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	29	0.112	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	29	0.112	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

1W	51	0.354	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	51	0.354	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	51	-1.038	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	51	-0.815	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	51	-1.175	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	58	-0.233	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	58	-0.233	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	58	-0.233	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	58	-0.233	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	58	0.162	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	58	0.162	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	58	0.162	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	58	0.162	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	58	-0.238	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	58	-0.238	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	58	-0.238	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	58	-0.238	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	58	0.167	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	58	0.167	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	58	0.167	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	58	0.167	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	58	-0.438	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	58	-0.438	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	58	-0.438	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	58	-0.438	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	58	0.366	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	58	0.366	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	58	0.366	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	58	0.366	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	58	-1.022	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	58	-0.799	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	58	-1.159	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	65	-0.221	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	65	-0.221	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	65	-0.221	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	65	-0.221	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	65	0.174	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	65	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	65	0.174	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	65	0.174	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	65	-0.226	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	65	-0.226	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	65	-0.226	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	65	-0.226	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	65	0.179	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	65	0.179	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	65	0.179	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	65	0.179	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	65	-0.425	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	65	-0.425	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	65	-0.425	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	65	-0.425	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	65	0.378	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	65	0.378	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	65	0.378	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	65	0.378	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	65	-1.006	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	65	-0.783	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	65	-1.143	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	73	-0.209	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	73	-0.209	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	73	-0.209	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	73	-0.209	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	73	0.186	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	73	0.186	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	73	0.186	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	73	0.186	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	73	-0.214	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	73	-0.214	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	73	-0.214	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	73	-0.214	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	73	0.191	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	73	0.191	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	73	0.191	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	73	0.191	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	73	-0.413	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	73	-0.413	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	73	-0.413	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	73	-0.413	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	73	0.391	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	73	0.391	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	73	0.391	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	73	0.391	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	73	-0.990	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	73	-0.767	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	73	-1.127	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											

1A	-0.332	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
1B	-0.332	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
1C	-0.332	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
1D	-0.332	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
1I	-0.337	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
1J	-0.337	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
1K	-0.337	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
1L	-0.337	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
1Q	-0.536	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
1R	-0.536	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
1S	-0.536	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
1T	-0.536	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
2	-1.150	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
7	-0.927	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
8	-1.287	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
ASTA NUM. 10 NI 4645 NF 4616 Lungh. 145.3 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO													
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota	
	cm	kN			kN*m								
1A	0	0.680	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1B	0	0.680	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1C	0	0.680	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1D	0	0.680	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1E	0	2.920	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1F	0	2.920	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1G	0	2.920	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1H	0	2.920	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1I	0	0.692	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1J	0	0.692	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1K	0	0.692	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1L	0	0.692	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1M	0	2.908	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1N	0	2.908	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1O	0	2.908	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1P	0	2.908	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1Q	0	-1.600	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1R	0	-1.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1S	0	-1.600	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1T	0	-1.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1U	0	5.200	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1V	0	5.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1W	0	5.200	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1X	0	5.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
2	0	5.243	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
7	0	4.571	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
8	0	5.636	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1A	15	0.705	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1B	15	0.705	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1C	15	0.705	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1D	15	0.705	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1E	15	2.944	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1F	15	2.944	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1G	15	2.944	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1H	15	2.944	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1I	15	0.717	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1J	15	0.717	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1K	15	0.717	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1L	15	0.717	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1M	15	2.933	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1N	15	2.933	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1O	15	2.933	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1P	15	2.933	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1Q	15	-1.576	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1R	15	-1.576	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1S	15	-1.576	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1T	15	-1.576	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1U	15	5.225	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1V	15	5.225	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1W	15	5.225	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1X	15	5.225	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
2	15	5.275	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
7	15	4.603	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
8	15	5.668	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1A	29	0.729	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1B	29	0.729	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1C	29	0.729	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1D	29	0.729	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1E	29	2.969	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1F	29	2.969	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1G	29	2.969	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1H	29	2.969	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1I	29	0.741	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1J	29	0.741	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1K	29	0.741	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1L	29	0.741	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00		
1M	29	2.957	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1N	29	2.957	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1O	29	2.957	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00		
1P	29	2.957	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00		

1Q	131	-1.379	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	131	-1.379	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	131	-1.379	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	131	-1.379	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	131	5.422	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	131	5.422	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	131	5.422	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	131	5.422	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	131	5.531	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	131	4.859	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	131	5.924	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	145	0.926	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	145	0.926	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	145	0.926	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	145	0.926	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	145	3.166	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	145	3.166	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	145	3.166	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	145	3.166	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	145	0.938	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	145	0.938	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	145	0.938	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	145	0.938	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	145	3.154	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	145	3.154	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	145	3.154	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	145	3.154	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	145	-1.354	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	145	-1.354	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	145	-1.354	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	145	-1.354	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	145	5.446	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	145	5.446	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	145	5.446	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	145	5.446	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	145	5.563	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	145	4.891	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	145	5.956	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1Q	-1.600	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx' = 62
1R	-1.600	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx' = 62
1S	-1.600	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx' = 62
1T	-1.600	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx' = 62

ASTA NUM. 11 NI 4638 NF 4630 Lungh. 72.7 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-0.300	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	-0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	-0.300	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	-0.300	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	0.043	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	0.043	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	0.043	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	0.043	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-0.258	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	-0.258	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	-0.258	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	-0.258	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	0.001	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	0.001	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	0.001	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-0.516	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-0.516	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-0.516	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-0.516	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	0.260	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	0.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	0.260	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	0.260	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-1.130	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	0	-0.910	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-1.267	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	7	-0.288	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	7	-0.288	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	7	-0.288	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	7	-0.288	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	7	0.055	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	7	0.055	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	7	0.055	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	

1V	29	0.309	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	29	0.309	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	29	0.309	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	29	-1.066	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	29	-0.846	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	29	-1.203	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	36	-0.238	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	36	-0.238	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	36	-0.238	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	36	-0.238	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	36	0.105	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	36	0.105	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	36	0.105	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	36	0.105	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	36	-0.196	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	36	-0.196	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	36	-0.196	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	36	-0.196	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	36	0.062	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	36	0.062	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	36	0.062	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	36	0.062	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	36	-0.455	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	36	-0.455	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	36	-0.455	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	36	-0.455	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	36	0.321	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	36	0.321	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	36	0.321	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	36	0.321	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	36	-1.050	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	36	-0.830	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	36	-1.187	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	44	-0.226	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	44	-0.226	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

1H	58	0.142	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	58	-0.159	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	58	-0.159	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	58	-0.159	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	58	-0.159	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	58	0.099	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	58	0.099	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	58	0.099	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	58	0.099	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	58	-0.418	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	58	-0.418	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	58	-0.418	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	58	-0.418	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	58	0.358	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	58	0.358	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	58	0.358	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	58	0.358	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	58	-1.002	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	58	-0.782	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	58	-1.139	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	65	-0.189	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	65	-0.189	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	65	-0.189	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	65	-0.189	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	65	0.154	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	65	0.154	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	65	0.154	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	65	0.154	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	65	-0.147	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	65	-0.147	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	65	-0.147	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	65	-0.147	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	65	0.112	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	65	0.112	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	65	0.112	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	65	0.112	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	65	-0.406	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	65	-0.406	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	65	-0.406	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	65	-0.406	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	65	0.371	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	65	0.371	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	65	0.371	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	65	0.371	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	65	-0.986	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	65	-0.766	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	65	-1.123	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	73	-0.177	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	73	-0.177	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	73	-0.177	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	73	-0.177	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	73	0.166	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	73	0.166	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	73	0.166	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	73	0.166	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	73	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	73	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	73	-0.134	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	73	-0.134	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	73	0.124	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	73	0.124	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	73	0.124	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	73	0.124	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	73	-0.393	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	73	-0.393	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	73	-0.393	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	73	-0.393	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	73	0.383	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	73	0.383	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	73	0.383	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	73	0.383	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	73	-0.970	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	73	-0.750	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	73	-1.107	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.300	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1B	-0.300	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1C	-0.300	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1D	-0.300	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1I	-0.258	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1J	-0.258	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1K	-0.258	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1L	-0.258	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1Q	-0.516	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1R	-0.516	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1S	-0.516	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31

1T	-0.516	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
2	-1.130	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
7	-0.910	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31
8	-1.267	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'=' 31

ASTA NUM. 12
NI 4637
NF 4620
Lungh. 145.3 cm
SEZ. 5
Pd UNP 80
Dist.= 0.010 m
ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica
Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--	-----			-----			-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							
1A	0	0.689	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	0.689	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	0.689	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	0.689	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	2.927	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1F	0	2.927	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1G	0	2.927	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1H	0	2.927	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1I	0	0.764	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	0.764	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	0.764	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	0.764	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	2.852	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	2.852	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	2.852	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	2.852	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-1.596	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-1.596	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-1.596	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-1.596	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	5.212	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1V	0	5.212	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1W	0	5.212	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1X	0	5.212	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
2	0	5.264	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
7	0	4.590	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
8	0	5.658	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1A	15	0.713	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	15	0.713	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	15	0.713	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	15	0.713	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	15	2.952	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1F	15	2.952	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1G	15	2.952	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1H	15	2.952	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1I	15	0.788	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	15	0.788	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	15	0.788	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	15	0.788	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	15	2.877	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	15	2.877	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	15	2.877	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	15	2.877	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	15	-1.572	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	15	-1.572	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	15	-1.572	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	15	-1.572	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	15	5.237	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1V	15	5.237	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1W	15	5.237	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1X	15	5.237	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
2	15	5.296	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
7	15	4.622	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
8	15	5.690	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1A	29	0.738	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	29	0.738	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	29	0.738	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	29	0.738	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	29	2.977	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1F	29	2.977	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1G	29	2.977	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1H	29	2.977	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1I	29	0.813	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	29	0.813	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	29	0.813	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	29	0.813	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	29	2.901	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1N	29	2.901	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1O	29	2.901	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1P	29	2.901	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1Q	29	-1.547	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	29	-1.547	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	29	-1.547	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	29	-1.547	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	29	5.262	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1V	29	5.262	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1W	29	5.262	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1X	29	5.262	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
2	29	5.328	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
7	29	4.654	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
8	29	5.722	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1A	44	0.762	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	

1P	87	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	87	-1.449	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	87	-1.449	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	87	-1.449	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	87	-1.449	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	87	5.360	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	87	5.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	87	5.360	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	87	5.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	87	5.456	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	87	4.782	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	87	5.850	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	102	0.861	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	102	0.861	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	102	0.861	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	102	0.861	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	102	3.100	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	102	3.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	102	3.100	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	102	3.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	102	0.936	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	102	0.936	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	102	0.936	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	102	0.936	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	102	3.024	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	102	3.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	102	3.024	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	102	3.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	102	-1.424	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	102	-1.424	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	102	-1.424	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	102	-1.424	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	102	5.385	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	102	5.385	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	102	5.385	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	102	5.385	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	102	5.488	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	102	4.814	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	102	5.882	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	116	0.885	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	116	0.885	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	116	0.885	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	116	0.885	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	116	3.124	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	116	3.124	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	116	3.124	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	116	3.124	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	116	0.961	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	116	0.961	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	116	0.961	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	116	0.961	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	116	3.049	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	116	3.049	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	116	3.049	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	116	3.049	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	116	-1.400	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	116	-1.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	116	-1.400	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	116	-1.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	116	5.409	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	116	5.409	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	116	5.409	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	116	5.409	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	116	5.520	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	116	4.846	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	116	5.914	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	131	0.910	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	131	0.910	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	131	0.910	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	131	0.910	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	131	3.149	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	131	3.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	131	3.149	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	131	3.149	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	131	0.985	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	131	0.985	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	131	0.985	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	131	0.985	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	131	3.074	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	131	3.074	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	131	3.074	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	131	3.074	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	131	-1.375	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	131	-1.375	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	131	-1.375	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	131	-1.375	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	131	5.434	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	131	5.434	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	131	5.434	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	131	5.434	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	131	5.552	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	131	4.878	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	131	5.946	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

1B	145	0.935	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	145	0.935	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	145	0.935	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	145	3.173	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	145	3.173	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	145	3.173	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	145	3.173	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	145	1.010	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	145	1.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	145	1.010	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	145	1.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	145	3.098	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	145	3.098	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	145	3.098	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	145	3.098	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	145	-1.350	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	145	-1.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	145	-1.350	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	145	-1.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	145	5.458	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	145	5.458	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	145	5.458	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	145	5.458	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	145	5.584	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	145	4.910	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	145	5.978	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1Q	-1.596	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1R	-1.596	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1S	-1.596	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1T	-1.596	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62

ASTA NUM. 13 NI 4636 NF 4631 Lungh. 72.7 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	---	kN			kN*m			---	---	---	---	
	cm											
1A	0	-0.332	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	-0.332	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	-0.332	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	-0.332	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	0.063	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	0.063	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	0.063	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	0.063	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-0.337	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	-0.337	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	-0.337	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	-0.337	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	0.068	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	0.068	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	0.068	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	0.068	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-0.536	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-0.536	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-0.536	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-0.536	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	0.268	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	0.268	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	0.268	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	0.268	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-1.150	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	0	-0.927	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-1.287	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	7	-0.319	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	7	-0.319	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	7	-0.319	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	7	-0.319	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	7	0.076	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	7	0.076	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	7	0.076	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	7	0.076	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	7	-0.324	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	7	-0.324	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	7	-0.324	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	7	-0.324	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	7	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	7	0.081	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	7	0.081	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	7	0.081	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	7	-0.524	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	7	-0.524	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	7	-0.524	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	7	-0.524	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	

1U	58	0.366	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	58	0.366	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	58	0.366	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	58	0.366	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	58	-1.022	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	58	-0.799	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	58	-1.159	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	65	-0.221	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	65	-0.221	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	65	-0.221	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	65	-0.221	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	65	0.174	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	65	0.174	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	65	0.174	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	65	0.174	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	65	-0.226	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	65	-0.226	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	65	-0.226	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	65	-0.226	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	65	0.179	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	65	0.179	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	65	0.179	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	65	0.179	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	65	-0.425	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	65	-0.425	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	65	-0.425	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	65	-0.425	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	65	0.379	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	65	0.379	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	65	0.379	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	65	0.379	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	65	-1.006	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	65	-0.783	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	65	-1.143	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	73	-0.209	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	73	-0.209	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	73	-0.209	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	73	-0.209	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	73	0.186	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	73	0.186	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	73	0.186	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	73	0.186	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	73	-0.214	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	73	-0.214	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	73	-0.214	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	73	-0.214	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	73	0.191	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	73	0.191	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	73	0.191	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	73	0.191	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	73	-0.413	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	73	-0.413	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	73	-0.413	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	73	-0.413	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	73	0.391	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	73	0.391	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	73	0.391	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	73	0.391	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	73	-0.990	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	73	-0.766	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	73	-1.127	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{\min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--												
	kN	kN*m											
1A	-0.332	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1B	-0.332	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1C	-0.332	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1D	-0.332	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1I	-0.337	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1J	-0.337	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1K	-0.337	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1L	-0.337	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1Q	-0.536	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1R	-0.536	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1S	-0.536	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1T	-0.536	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
2	-1.150	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
7	-0.927	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
8	-1.287	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31

ASTA NUM. 14 NI 4635 NF 4621 Lungh. 145.3 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	--											
	cm	kN				kN*m						

1A	0	0.680	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	0	0.680	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	0	0.680	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	0	0.680	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	0	2.920	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	0	2.920	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	0	2.920	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	0	2.920	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	0	0.692	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	0	0.692	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	0	0.692	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	0	0.692	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	0	2.908	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	0	2.908	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	0	2.908	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	0	2.908	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	0	-1.600	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	0	-1.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	0	-1.600	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	0	-1.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	0	5.200	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	0	5.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	0	5.200	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	0	5.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	0	5.243	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	0	4.571	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	0	5.636	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

IO	44	2.982	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	44	2.982	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	44	-1.527	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	44	-1.527	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	44	-1.527	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	44	-1.527	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	44	5.274	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	44	5.274	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	44	5.274	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	44	5.274	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	44	5.339	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	44	4.667	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	44	5.732	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	58	0.778	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	58	0.778	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	58	0.778	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	58	0.778	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	58	3.018	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	58	3.018	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	58	3.018	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	58	3.018	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	58	0.790	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	58	0.790	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	58	0.790	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	58	0.790	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	58	3.007	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	58	3.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	58	3.007	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	58	3.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	58	-1.502	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	58	-1.502	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	58	-1.502	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	58	-1.502	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	58	5.299	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	58	5.299	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	58	5.299	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00

1Q	145	3.154	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	145	3.154	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	145	-1.354	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	145	-1.354	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	145	-1.354	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	145	-1.354	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	145	5.446	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	145	5.446	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	145	5.446	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	145	5.446	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	145	5.563	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	145	4.891	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	145	5.956	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1Q	-1.600	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1R	-1.600	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1S	-1.600	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1T	-1.600	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62

ASTA NUM. 15 NI 4640 NF 4629 Lungh. 72.7 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-0.301	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	-0.301	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	-0.301	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	-0.301	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	0.042	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	0.042	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	0.042	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	0.042	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-0.314	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	-0.314	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	-0.314	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	-0.314	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	0.055	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	0.055	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	0.055	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	0.055	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-0.529	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-0.529	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-0.529	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-0.529	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	0.270	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	0.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	0.270	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	0.270	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-1.145	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	0	-0.920	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-1.278	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	7	-0.289	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	7	-0.289	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	7	-0.289	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	7	-0.289	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	7	0.054	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	7	0.054	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	7	0.054	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	7	0.054	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	7	-0.302	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	7	-0.302	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	7	-0.302	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	7	-0.302	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	7	0.067	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	7	0.067	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	7	0.067	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	7	0.067	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	7	-0.517	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	7	-0.517	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	7	-0.517	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	7	-0.517	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	7	0.282	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	7	0.282	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	7	0.282	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	7	0.282	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	7	-1.129	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	7	-0.904	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	7	-1.262	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	15	-0.276	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	15	-0.276	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	15	-0.276	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	15	-0.276	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	15	0.066	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	

I	15	0.066	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	15	0.066	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	15	0.066	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	15	-0.289	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	15	-0.289	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	15	-0.289	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	15	-0.289	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	15	0.079	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	15	0.079	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	15	0.079	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	15	0.079	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	15	-0.504	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	15	-0.504	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	15	-0.504	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	15	-0.504	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	15	0.294	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	15	0.294	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	15	0.294	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	15	0.294	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	15	-1.113	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	15	-0.888	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	15	-1.246	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	22	-0.264	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	22	-0.264	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	22	-0.264	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	22	-0.264	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	22	0.079	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	22	0.079	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	22	0.079	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	22	0.079	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	22	-0.277	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	22	-0.277	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	22	-0.277	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	22	-0.277	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	22	0.092	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	22	0.092	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00</

1F	65	0.153	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	65	0.153	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	65	0.153	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	65	-0.203	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	65	-0.203	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	65	-0.203	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	65	-0.203	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	65	0.166	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	65	0.166	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	65	0.166	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	65	0.166	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	65	-0.418	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	65	-0.418	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	65	-0.418	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	65	-0.418	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	65	0.380	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	65	0.380	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	65	0.380	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	65	0.380	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	65	-1.001	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	65	-0.776	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	65	-1.134	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	73	-0.178	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	73	-0.178	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	73	-0.178	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	73	-0.178	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	73	0.165	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	73	0.165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	73	0.165	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	73	0.165	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	73	-0.191	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	73	-0.191	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	73	-0.191	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	73	-0.191	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	73	0.178	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	73	0.178	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	73	0.178	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	73	0.178	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	73	-0.406	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	73	-0.406	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	73	-0.406	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	73	-0.406	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	73	0.393	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	73	0.393	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	73	0.393	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	73	0.393	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	73	-0.985	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	73	-0.760	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	73	-1.118	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.301	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1B	-0.301	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1C	-0.301	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1D	-0.301	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1I	-0.314	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1J	-0.314	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1K	-0.314	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1L	-0.314	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1Q	-0.529	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1R	-0.529	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1S	-0.529	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1T	-0.529	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
2	-1.145	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
7	-0.920	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
8	-1.278	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31

ASTA NUM. 16 NI 4639 NF 4619 Lungh. 145.3 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							
1A	0	0.721	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	0.721	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	0.721	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	0.721	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	2.893	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1F	0	2.893	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1G	0	2.893	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1H	0	2.893	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1I	0	0.682	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	0.682	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	0.682	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	0.682	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	2.932	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	

1A	15	0.746	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	15	0.746	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	15	0.746	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	15	0.746	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	15	2.917	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	15	2.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	15	2.917	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	15	2.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	15	0.707	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	15	0.707	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	15	0.707	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	15	0.707	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	15	2.956	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	15	2.956	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	15	2.956	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	15	2.956	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	15	-1.582	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	15	-1.582	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	15	-1.582	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	15	-1.582	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	15	5.245	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	15	5.245	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	15	5.245	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	15	5.245	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	15	5.284	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	15	4.613	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	15	5.681	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

1A	29	0.771	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	29	0.771	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	29	0.771	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	29	0.771	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	29	2.942	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	29	2.942	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	29	2.942	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	29	2.942	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	29	0.731	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	29	0.731	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	29	0.731	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	29	0.731	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	29	2.981	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	29	2.981	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	29	2.981	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	29	2.981	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	29	-1.557	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	29	-1.557	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	29	-1.557	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	29	-1.557	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	29	5.270	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	29	5.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	29	5.270	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	29	5.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	29	5.316	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	29	4.645	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	29	5.713	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

Pag. 428

1A	58	0.820	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	58	0.820	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	58	0.820	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	58	0.820	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	58	2.991	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	58	2.991	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	58	2.991	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	58	2.991	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	58	0.781	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	58	0.781	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	58	0.781	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	58	0.781	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	58	3.030	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	58	3.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	58	3.030	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	58	3.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	58	-1.508	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	58	-1.508	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	58	-1.508	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	58	-1.508	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	58	5.319	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	58	5.319	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	58	5.319	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	58	5.319	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	58	5.380	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	58	4.709	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	58	5.777	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	---	---	---										
	kN	kN*m											
1Q	-1.607	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00 Snell.	'zx'= 62
1R	-1.607	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00 Snell.	'zx'= 62
1S	-1.607	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00 Snell.	'zx'= 62
1T	-1.607	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00 Snell.	'zx'= 62

ASTA NUM. 17 NI 4642 NF 4628 Lungh. 72.7 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	cm	kN	kN	kN	kN*m	kN*m	kN*m					
1A	0	-0.278	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	-0.278	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	-0.278	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	-0.278	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	0.020	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	0.020	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	0.020	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-0.303	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	-0.303	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	-0.303	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	-0.303	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	0.045	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	0.045	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	0.045	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-0.519	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-0.519	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-0.519	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-0.519	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	0.261	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	0.261	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	0.261	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	0.261	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-1.142	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	0	-0.918	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-1.276	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	7	-0.266	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	7	-0.266	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	7	-0.266	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	7	-0.266	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	7	0.032	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	7	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	7	0.032	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	7	0.032	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	7	-0.291	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	7	-0.291	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	7	-0.291	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	7	-0.291	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	7	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	7	0.058	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	7	0.058	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	7	0.058	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	7	-0.507	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	7	-0.507	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	7	-0.507	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	7	-0.507	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	7	0.273	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	7	0.273	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	7	0.273	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	7	0.273	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	7	-1.126	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	7	-0.902	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	7	-1.260	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	15	-0.253	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	15	-0.253	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	15	-0.253	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	15	-0.253	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	15	0.044	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	15	0.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	15	0.044	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	15	0.044	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	15	-0.279	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	15	-0.279	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	15	-0.279	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	15	-0.279	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	15	0.070	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	15	0.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	15	0.070	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	15	0.070	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	15	-0.494	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	15	-0.494	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	

1A	65	-0.167	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	65	-0.167	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	65	-0.167	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	65	-0.167	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	65	0.131	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	65	0.131	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	65	0.131	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	65	0.131	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	65	-0.193	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	65	-0.193	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	65	-0.193	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	65	-0.193	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	65	0.156	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	65	0.156	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	65	0.156	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	65	0.156	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	65	-0.408	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	65	-0.408	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

1S	65	-0.408	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	65	-0.408	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	65	0.372	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	65	0.372	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	65	0.372	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	65	0.372	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	65	-0.998	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	65	-0.774	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	65	-1.132	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1A	73	-0.155	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	73	-0.155	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	73	-0.155	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	73	-0.155	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	73	0.143	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	73	0.143	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	73	0.143	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	73	0.143	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	73	-0.180	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	73	-0.180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	73	-0.180	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	73	-0.180	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	73	0.168	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	73	0.168	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	73	0.168	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	73	0.168	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	73	-0.396	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	73	-0.396	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	73	-0.396	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	73	-0.396	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	73	0.384	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	73	0.384	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	73	0.384	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	73	0.384	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	73	-0.982	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	73	-0.758	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	73	-1.116	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.278	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1B	-0.278	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1C	-0.278	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1D	-0.278	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1I	-0.303	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1J	-0.303	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1K	-0.303	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1L	-0.303	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1Q	-0.519	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1R	-0.519	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1S	-0.519	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1T	-0.519	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
2	-1.142	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
7	-0.918	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
8	-1.276	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31

ASTA NUM. 18 NI 4641 NF 4618 Lungh. 145.3 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	0.734	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	0.734	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	0.734	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	0.734	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	2.872	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	2.872	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	2.872	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	2.872	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	0.689	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	0.689	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	0.689	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	0.689	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	2.917	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1N	0	2.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1O	0	2.917	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1P	0	2.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1Q	0	-1.585	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-1.585	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-1.585	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-1.585	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	5.191	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1V	0	5.191	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1W	0	5.191	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1X	0	5.191	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
2	0	5.246	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
7	0	4.575	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	

8	102	5.866	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	116	0.930	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	116	0.930	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	116	0.930	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	116	0.930	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	116	3.069	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	116	3.069	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	116	3.069	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	116	3.069	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	116	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	116	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	116	0.886	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	116	0.886	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	116	3.114	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	116	3.114	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	116	3.114	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	116	3.114	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	116	-1.388	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	116	-1.388	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	116	-1.388	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	116	-1.388	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	116	5.388	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	116	5.388	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	116	5.388	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	116	5.388	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	116	5.502	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	116	4.832	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	116	5.898	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

1A	131	0.955	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	131	0.955	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	131	0.955	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	131	0.955	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	131	3.094	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	131	3.094	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	131	3.094	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	131	3.094	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	131	0.910	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	131	0.910	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	131	0.910	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	131	0.910	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	131	3.138	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	131	3.138	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	131	3.138	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	131	3.138	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	131	-1.364	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	131	-1.364	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	131	-1.364	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	131	-1.364	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	131	5.413	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	131	5.413	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	131	5.413	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	131	5.413	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	131	5.534	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	131	4.864	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	131	5.930	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

1A	145	0.980	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	145	0.980	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	145	0.980	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	145	0.980	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	145	3.118	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	145	3.118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	145	3.118	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	145	3.118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	145	0.935	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	145	0.935	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	145	0.935	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	145	0.935	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	145	3.163	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	145	3.163	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	145	3.163	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	145	3.163	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	145	-1.339	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	145	-1.339	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	145	-1.339	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	145	-1.339	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	145	5.437	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	145	5.437	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	145	5.437	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	145	5.437	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	145	5.566	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	145	4.896	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	145	5.962	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--												
	kN	kN*m											
1Q	-1.585	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62
1R	-1.585	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'= 62

1S	-1.585	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00 Snell.	'zx'=' 62
1T	-1.585	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00 Snell.	'zx'=' 62

ASTA NUM. 19 NI 4644 NF 4627 Lungh. 72.7 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	cm	kN			kN*m			-----	-----	-----	-----	
1A	0	-0.331	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	-0.331	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	-0.331	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	-0.331	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	0.063	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	0.063	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	0.063	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	0.063	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-0.335	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	-0.335	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	-0.335	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	-0.335	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	0.067	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	0.067	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	0.067	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	0.067	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-0.535	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-0.535	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-0.535	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-0.535	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	0.267	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	0.267	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	0.267	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	0.267	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-1.144	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	0	-0.923	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	0	-1.283	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	7	-0.319	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	7	-0.319	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	7	-0.319	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	7	-0.319	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	7	0.076	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	7	0.076	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	7	0.076	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	7	0.076	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	7	-0.322	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	7	-0.322	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	7	-0.322	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	7	-0.322	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	7	0.079	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	7	0.079	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	7	0.079	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	7	0.079	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	7	-0.523	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	7	-0.523	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	7	-0.523	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	7	-0.523	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	7	0.280	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	7	0.280	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	7	0.280	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	7	0.280	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	7	-1.128	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	7	-0.907	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	7	-1.267	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	15	-0.306	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	15	-0.306	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	15	-0.306	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	15	-0.306	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	15	0.088	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	15	0.088	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	15	0.088	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	15	0.088	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	15	-0.310	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	15	-0.310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	15	-0.310	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	15	-0.310	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	15	0.092	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	15	0.092	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	15	0.092	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	15	0.092	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	15	-0.510	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	15	-0.510	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	15	-0.510	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	15	-0.510	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	15	0.292	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	15	0.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	15	0.292	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	15	0.292	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	15	-1.112	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
7	15	-0.891	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
8	15	-1.251	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1A	22	-0.294	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	22	-0.294	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	22	-0.294	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	

1D	73	-0.208	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	73	0.186	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	73	0.186	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	73	0.186	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	73	0.186	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	73	-0.211	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	73	-0.211	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	73	-0.211	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	73	-0.211	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	73	0.190	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	73	0.190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	73	0.190	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	73	0.190	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	73	-0.412	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	73	-0.412	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	73	-0.412	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	73	-0.412	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	73	0.391	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	73	0.391	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	73	0.391	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	73	0.391	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	73	-0.984	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
7	73	-0.763	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
8	73	-1.123	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-0.331	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1B	-0.331	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1C	-0.331	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1D	-0.331	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1I	-0.335	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1J	-0.335	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1K	-0.335	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1L	-0.335	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1Q	-0.535	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1R	-0.535	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1S	-0.535	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
1T	-0.535	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
2	-1.144	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
7	-0.923	0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31
8	-1.283	-0.000	0.000	1	0.8393	0.0000	0.0000	--	--	0.00	--	0.00	Snell. 'zx'= 31

ASTA NUM. 20 NI 4643 NF 4617 Lungh. 145.3 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne
Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	0	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	0	0.681	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	0	0.681	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	0	2.919	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1F	0	2.919	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1G	0	2.919	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1H	0	2.919	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1I	0	0.693	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	0	0.693	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	0	0.693	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1L	0	0.693	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1M	0	2.907	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1N	0	2.907	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1O	0	2.907	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1P	0	2.907	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1Q	0	-1.598	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1R	0	-1.598	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1S	0	-1.598	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1T	0	-1.598	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1U	0	5.198	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1V	0	5.198	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1W	0	5.198	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1X	0	5.198	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
2	0	5.247	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
7	0	4.574	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
8	0	5.639	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1A	15	0.705	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1B	15	0.705	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1C	15	0.705	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1D	15	0.705	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1E	15	2.944	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1F	15	2.944	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1G	15	2.944	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1H	15	2.944	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00	
1I	15	0.718	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1J	15	0.718	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1K	15	0.718	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	

1L	116	0.890	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	116	3.104	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	116	3.104	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	116	3.104	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	116	3.104	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	116	-1.401	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	116	-1.401	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	116	-1.401	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	116	-1.401	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	116	5.395	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	116	5.395	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	116	5.395	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	116	5.395	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	116	5.503	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	116	4.830	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	116	5.895	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	131	0.902	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	131	0.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	131	0.902	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	131	0.902	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	131	3.141	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	131	3.141	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	131	3.141	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	131	3.141	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	131	0.915	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	131	0.915	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	131	0.915	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	131	0.915	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	131	3.128	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	131	3.128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	131	3.128	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	131	3.128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	131	-1.377	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	131	-1.377	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	131	-1.377	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	131	-1.377	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	131	5.419	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	131	5.419	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	131	5.419	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	131	5.419	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	131	5.535	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	131	4.862	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	131	5.927	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1A	145	0.927	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1B	145	0.927	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1C	145	0.927	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1D	145	0.927	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1E	145	3.165	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1F	145	3.165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1G	145	3.165	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1H	145	3.165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1I	145	0.939	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1J	145	0.939	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1K	145	0.939	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1L	145	0.939	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1M	145	3.153	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1N	145	3.153	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1O	145	3.153	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1P	145	3.153	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1Q	145	-1.352	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1R	145	-1.352	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1S	145	-1.352	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1T	145	-1.352	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1U	145	5.444	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1V	145	5.444	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
1W	145	5.444	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.00
1X	145	5.444	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
2	145	5.567	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
7	145	4.894	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00
8	145	5.959	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.00

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1Q	-1.598	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'=' 62
1R	-1.598	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'=' 62
1S	-1.598	0.000	-0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'=' 62
1T	-1.598	0.000	0.000	1	0.5324	0.0000	0.0000	--	--	0.01	--	0.00	Snell. 'zx'=' 62

ASTA NUM. 21 NI 4627 NF 4643 Lungh. 184.9 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.16 0.16 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota

1A	0	-3.325	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	0	-3.325	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	0	-3.325	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	0	-3.325	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	0	-1.877	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	0	-1.877	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	0	-1.877	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	0	-1.877	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	0	-3.421	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	0	-3.421	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	0	-3.421	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	0	-3.421	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	0	-1.781	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	0	-1.781	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	0	-1.781	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	0	-1.781	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	0	-4.533	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1R	0	-4.533	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1S	0	-4.533	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1T	0	-4.533	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1U	0	-0.669	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	0	-0.669	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	0	-0.669	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	0	-0.669	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	0	-10.000	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	0	-8.468	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	0	-10.890	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

1A	111	-3.399	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1B	111	-3.399	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1C	111	-3.399	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1D	111	-3.399	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1E	111	-1.950	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.00
1F	111	-1.950	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1G	111	-1.950	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1H	111	-1.950	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1I	111	-3.495	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1J	111	-3.495	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1K	111	-3.495	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1L	111	-3.495	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1M	111	-1.855	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1N	111	-1.855	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1O	111	-1.855	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1P	111	-1.855	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1Q	111	-4.607	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1R	111	-4.607	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1S	111	-4.607	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1T	111	-4.607	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1U	111	-0.743	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1V	111	-0.743	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1W	111	-0.743	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1X	111	-0.743	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
2	111	-10.096	-0.037	0.000	0.000	0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02
7	111	-8.564	-0.037	0.000	0.000	0.000	0.083	1	0.00	0.01	0.02
8	111	-10.986	-0.037	0.000	0.000	0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02

1A	129	-3.412	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1B	129	-3.412	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1C	129	-3.412	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1D	129	-3.412	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1E	129	-1.963	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1F	129	-1.963	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1G	129	-1.963	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1H	129	-1.963	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1I	129	-3.507	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1J	129	-3.507	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1K	129	-3.507	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1L	129	-3.507	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1M	129	-1.867	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1N	129	-1.867	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1O	129	-1.867	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1P	129	-1.867	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1Q	129	-4.619	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1R	129	-4.619	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1S	129	-4.619	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1T	129	-4.619	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1U	129	-0.755	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1V	129	-0.755	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1W	129	-0.755	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1X	129	-0.755	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
2	129	-10.112	-0.075	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
7	129	-8.580	-0.075	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.02
8	129	-11.002	-0.075	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.00

1N	185	-1.904	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	185	-1.904	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	185	-1.904	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	185	-4.656	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1R	185	-4.656	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1S	185	-4.656	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1T	185	-4.656	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1U	185	-0.792	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	185	-0.792	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	185	-0.792	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	185	-0.792	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	185	-10.160	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	185	-8.628	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	185	-11.050	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-3.448	0.000	0.067	1	0.3936	1.0006	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1B	-3.448	0.000	0.067	1	0.3936	1.0006	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1C	-3.448	0.000	0.067	1	0.3936	1.0006	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1D	-3.448	0.000	0.067	1	0.3936	1.0006	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1E	-2.000	0.000	0.067	1	0.3936	1.0003	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1F	-2.000	0.000	0.067	1	0.3936	1.0003	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1G	-2.000	0.000	0.067	1	0.3936	1.0003	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1H	-2.000	0.000	0.067	1	0.3936	1.0003	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1I	-3.544	0.000	0.067	1	0.3936	1.0006	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1J	-3.544	0.000	0.067	1	0.3936	1.0006	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1K	-3.544	0.000	0.067	1	0.3936	1.0006	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1L	-3.544	0.000	0.067	1	0.3936	1.0006	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1M	-1.904	0.000	0.067	1	0.3936	1.0003	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1N	-1.904	0.000	0.067	1	0.3936	1.0003	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1O	-1.904	0.000	0.067	1	0.3936	1.0003	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1P	-1.904	0.000	0.067	1	0.3936	1.0003	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1Q	-4.656	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1R	-4.656	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1S	-4.656	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1T	-4.656	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1U	-0.792	0.000	0.067	1	0.3936	1.0001	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1V	-0.792	0.000	0.067	1	0.3936	1.0001	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1W	-0.792	0.000	0.067	1	0.3936	1.0001	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1X	-0.792	0.000	0.067	1	0.3936	1.0001	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
2	-10.160	0.000	0.087	1	0.3936	1.0447	1.0351	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 78
7	-8.628	0.000	0.087	1	0.3936	1.0379	1.0298	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 78
8	-11.050	0.000	0.087	1	0.3936	1.0486	1.0381	--	--	0.05	--	0.05	Snell. 'zx'= 78

ASTA NUM. 22 NI 4617 NF 4704 Lungh. 214.9 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.12 0.12 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy ----- kN	Fz ----- kN	Mx ----- kN*m	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-5.750	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-5.750	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-5.750	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-5.750	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.316	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.316	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.316	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.316	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-5.720	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-5.720	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-5.720	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-5.720	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.346	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.346	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.346	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.346	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-9.873	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1R	0	-9.873	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1S	0	-9.873	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1T	0	-9.873	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1U	0	2.807	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	2.807	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	2.807	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	2.807	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-10.880	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-9.429	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-11.740	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1A	21	-5.774	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1B	21	-5.774	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1C	21	-5.774	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1D	21	-5.774	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1E	21	-1.341	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1F	21	-1.341	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	

1U	86	2.709	0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1V	86	2.709	0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1W	86	2.709	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1X	86	2.709	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
2	86	-11.008	0.035	0.000	0.000	0.000	0.090	1	0.00	0.02	0.02
7	86	-9.557	0.035	0.000	0.000	0.000	0.090	1	0.00	0.02	0.02
8	86	-11.868	0.035	0.000	0.000	0.000	0.090	1	0.00	0.02	0.03
1A	107	-5.873	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1B	107	-5.873	0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1C	107	-5.873	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1D	107	-5.873	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1E	107	-1.439	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1F	107	-1.439	0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1G	107	-1.439	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1H	107	-1.439	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1I	107	-5.843	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1J	107	-5.843	0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1K	107	-5.843	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1L	107	-5.843	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1M	107	-1.469	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1N	107	-1.469	0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1O	107	-1.469	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1P	107	-1.469	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1Q	107	-9.996	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.02	0.02
1R	107	-9.996	0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.02	0.02
1S	107	-9.996	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.02	0.02
1T	107	-9.996	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.02	0.02
1U	107	2.684	-0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1V	107	2.684	0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1W	107	2.684	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1X	107	2.684	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
2	107	-11.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094	1	0.00	0.02	0.02
7	107	-9.589	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094	1	0.00	0.02	0.02
8	107	-11.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094	1	0.00	0.02	0.03
1A	129	-5.897	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1B	129	-5.897	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1C	129	-5.897	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1D	129	-5.897	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1E	129	-1.464	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1F	129	-1.464	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1G	129	-1.464	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1H	129	-1.464	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1I	129	-5.867	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1J	129	-5.867	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1K	129	-5.867	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1L	129	-5.867	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1M	129	-1.494	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1N	129	-1.494	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1O	129	-1.494	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1P	129	-1.494	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1Q	129	-10.021	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1R	129	-10.021	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1S	129	-10.021	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1T	129	-10.021	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1U	129	2.660	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1V	129	2.660	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1W	129	2.660	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1X	129	2.660	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
2	129	-11.072	-0.035	0.000	0.000	0.000	0.090	1	0.00	0.02	0.02
7	129	-9.621	-0.035	0.000	0.000	0.000	0.090	1	0.00	0.02	0.02
8	129	-11.932	-0.035	0.000	0.000	0.000	0.090	1	0.00	0.02	0.03
1A	150	-5.922	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1B	150	-5.922	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1C	150	-5.922	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1D	150	-5.922	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1E	150	-1.489	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1F	150	-1.489	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1G	150	-1.489	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1H	150	-1.489	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1I	150	-5.892	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1J	150	-5.892	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1K	150	-5.892	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1L	150	-5.892	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1M	150	-1.519	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1N	150	-1.519	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1O	150	-1.519	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1P	150	-1.519	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1Q	150	-10.046	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1R	150	-10.046	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1S	150	-10.046	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1T	150	-10.046	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1U	150	2.635	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1V	150	2.635	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1W	150	2.635	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1X	150	2.635	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
2	150	-11.104	-0.070	0.000	0.000	0.000	0.079	1	0.00	0.02	0.02
7	150	-9.653	-0.070	0.000	0.000	0.000	0.079	1	0.00	0.02	0.02
8	150	-11.964	-0.070	0.000	0.000	0.000	0.079	1	0.00	0.02	0.03
1A	172	-5.946	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1B	172	-5.946	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1C	172	-5.946	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1D	172	-5.946	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1E	172	-1.513	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	172	-1.513	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01

1G	172	-1.513	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	172	-1.513	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1I	172	-5.916	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1J	172	-5.916	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1K	172	-5.916	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1L	172	-5.916	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1M	172	-1.543	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1N	172	-1.543	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1O	172	-1.543	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1P	172	-1.543	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1Q	172	-10.070	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1R	172	-10.070	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1S	172	-10.070	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1T	172	-10.070	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1U	172	2.611	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1V	172	2.611	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1W	172	2.611	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1X	172	2.611	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
2	172	-11.136	-0.105	0.000	0.000	0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
7	172	-9.685	-0.105	0.000	0.000	0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
8	172	-11.996	-0.105	0.000	0.000	0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
1A	193	-5.971	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1B	193	-5.971	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1C	193	-5.971	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1D	193	-5.971	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1E	193	-1.538	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1F	193	-1.538	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1G	193	-1.538	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1H	193	-1.538	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1I	193	-5.941	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1J	193	-5.941	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1K	193	-5.941	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1L	193	-5.941	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1M	193	-1.568	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1N	193	-1.568	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1O	193	-1.568	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1P	193	-1.568	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1Q	193	-10.095	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1R	193	-10.095	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1S	193	-10.095	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1T	193	-10.095	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1U	193	2.586	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1V	193	2.586	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1W	193	2.586	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1X	193	2.586	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	193	-11.168	-0.139	-0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	193	-9.717	-0.139	-0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	193	-12.028	-0.139	-0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1A	215	-5.996	-0.134	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	215	-5.996	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	215	-5.996	-0.134	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	215	-5.996	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	215	-1.562	-0.134	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	215	-1.562	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	215	-1.562	-0.134	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	215	-1.562	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	215	-5.966	-0.134	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	215	-5.966	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	215	-5.966	-0.134	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	215	-5.966	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	215	-1.592	-0.134	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	215	-1.592	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	215	-1.592	-0.134	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	215	-1.592	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	215	-10.119	-0.134	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.02	0.02
1R	215	-10.119	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1S	215	-10.119	-0.134	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.02	0.02
1T	215	-10.119	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1U	215	2.561	-0.134	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	215	2.561	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	215	2.561	-0.134	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	215	2.561	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	215	-11.200	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	215	-9.749	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	215	-12.060	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	χmin.	ky	kz	kLT	χLT	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											

1A	-5.996	0.000	0.072	1	0.3152	1.0052	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1B	-5.996	0.000	0.072	1	0.3152	1.0052	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1C	-5.996	0.000	0.072	1	0.3152	1.0052	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1D	-5.996	0.000	0.072	1	0.3152	1.0052	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1E	-1.562	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1F	-1.562	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1G	-1.562	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1H	-1.562	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1I	-5.966	0.000	0.072	1	0.3152	1.0052	1.0103	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1J	-5.966	0.000	0.072	1	0.3152	1.0052	1.0103	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91

1K	-5.966	0.000	0.072	1	0.3152	1.0052	1.0103	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	91
1L	-5.966	0.000	0.072	1	0.3152	1.0052	1.0103	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	91
1M	-1.592	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'='	91
1N	-1.592	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'='	91
1O	-1.592	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'='	91
1P	-1.592	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'='	91
1Q	-10.119	0.000	0.072	1	0.3152	1.0088	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
1R	-10.119	0.000	0.072	1	0.3152	1.0088	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
1S	-10.119	0.000	0.072	1	0.3152	1.0088	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
1T	-10.119	0.000	0.072	1	0.3152	1.0088	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
2	-11.200	0.000	0.094	1	0.3152	1.0786	1.0548	--	--	0.06	--	0.07	Snell.	'zx'='	91
7	-9.749	0.000	0.094	1	0.3152	1.0684	1.0477	--	--	0.05	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
8	-12.060	0.000	0.094	1	0.3152	1.0846	1.0591	--	--	0.07	--	0.07	Snell.	'zx'='	91

ASTA NUM. 23 NI 4623 NF 4696 Lungh. 184.9 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.16 0.16 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO				
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-3.350	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-3.350	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-3.350	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-3.350	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.900	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.900	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.900	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.900	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-3.237	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-3.237	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-3.237	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-3.237	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-2.013	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-2.013	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-2.013	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-2.013	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-4.551	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1R	0	-4.551	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1S	0	-4.551	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1T	0	-4.551	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1U	0	-0.699	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	-0.699	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	-0.699	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	-0.699	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-10.080	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-8.532	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	-10.970	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1A	18	-3.363	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1B	18	-3.363	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1C	18	-3.363	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1D	18	-3.363	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1E	18	-1.912	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1F	18	-1.912	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1G	18	-1.912	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1H	18	-1.912	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1I	18	-3.249	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1J	18	-3.249	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1K	18	-3.249	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1L	18	-3.249	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1M	18	-2.025	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1N	18	-2.025	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1O	18	-2.025	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1P	18	-2.025	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	18	-4.563	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1R	18	-4.563	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1S	18	-4.563	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1T	18	-4.563	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1U	18	-0.712	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1V	18	-0.712	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1W	18	-0.712	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1X	18	-0.712	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
2	18	-10.096	0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02	
7	18	-8.548	0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02	
8	18	-10.986	0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02	
1A	37	-3.375	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1B	37	-3.375	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1C	37	-3.375	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1D	37	-3.375	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1E	37	-1.924	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1F	37	-1.924	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1G	37	-1.924	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1H	37	-1.924	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1I	37	-3.262	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1J	37	-3.262	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1K	37	-3.262	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1L	37	-3.262	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1M	37	-2.038	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1N	37	-2.038	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1O	37	-2.038	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1P	37	-2.038	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	37	-4.575	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	

1R	37	-4.575	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1S	37	-4.575	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1T	37	-4.575	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1U	37	-0.724	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1V	37	-0.724	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1W	37	-0.724	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1X	37	-0.724	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
2	37	-10.112	0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
7	37	-8.564	0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.01	0.02
8	37	-11.002	0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
1A	55	-3.387	0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1B	55	-3.387	0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1C	55	-3.387	0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1D	55	-3.387	0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1E	55	-1.936	0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1F	55	-1.936	0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1G	55	-1.936	0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1H	55	-1.936	0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1I	55	-3.274	0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1J	55	-3.274	0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1K	55	-3.274	0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1L	55	-3.274	0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1M	55	-2.050	0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1N	55	-2.050	0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1O	55	-2.050	0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1P	55	-2.050	0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1Q	55	-4.588	0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1R	55	-4.588	0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1S	55	-4.588	0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1T	55	-4.588	0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1U	55	-0.736	0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1V	55	-0.736	0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1W	55	-0.736	0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1X	55	-0.736	0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
2	55	-10.128	0.075	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
7	55	-8.580	0.075	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.02
8	55	-11.018	0.075	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1A	74	-3.400	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1B	74	-3.400	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1C	74	-3.400	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1D	74	-3.400	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1E	74	-1.949	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1F	74	-1.949	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1G	74	-1.949	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1H	74	-1.949	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1I	74	-3.286	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1J	74	-3.286	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1K	74	-3.286	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1L	74	-3.286	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1M	74	-2.062	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1N	74	-2.062	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1O	74	-2.062	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1P	74	-2.062	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1Q	74	-4.600	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1R	74	-4.600	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1S	74	-4.600	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1T	74	-4.600	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1U	74	-0.748	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1V	74	-0.748	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1W	74	-0.748	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1X	74	-0.748	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
2	74	-10.144	0.037	0.000	0.000	-0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02
7	74	-8.596	0.037	0.000	0.000	-0.000	0.083	1	0.00	0.01	0.02
8	74	-11.034	0.037	0.000	0.000	-0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02
1A	92	-3.412	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1B	92	-3.412	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1C	92	-3.412	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1D	92	-3.412	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1E	92	-1.961	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1F	92	-1.961	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1G	92	-1.961	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1H	92	-1.961	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1I	92	-3.299	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1J	92	-3.299	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1K	92	-3.299	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1L	92	-3.299	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1M	92	-2.074	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1N	92	-2.074	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1O	92	-2.074	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1P	92	-2.074	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1Q	92	-4.612	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1R	92	-4.612	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1S	92	-4.612	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1T	92	-4.612	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1U	92	-0.761	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1V	92	-0.761	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1W	92	-0.761	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1X	92	-0.761	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
2	92	-10.160	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.087	1	0.00	0.02	0.02
7	92	-8.612	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.087	1	0.00	0.01	0.02
8	92	-11.050	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.087	1	0.00	0.02	0.02
1A	111	-3.424	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1B	111	-3.424	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1C	111	-3.424	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01

1E	111	-3.424	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1E	111	-1.973	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1F	111	-1.973	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1G	111	-1.973	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1H	111	-1.973	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1I	111	-3.311	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1J	111	-3.311	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1K	111	-3.311	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1L	111	-3.311	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1M	111	-2.087	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1N	111	-2.087	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1O	111	-2.087	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1P	111	-2.087	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1Q	111	-4.625	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1R	111	-4.625	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1S	111	-4.625	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1T	111	-4.625	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1U	111	-0.773	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1V	111	-0.773	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1W	111	-0.773	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1X	111	-0.773	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
2	111	-10.176	-0.037	-0.000	0.000	-0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02
7	111	-8.628	-0.037	-0.000	0.000	-0.000	0.083	1	0.00	0.01	0.02
8	111	-11.066	-0.037	-0.000	0.000	-0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02
1A	129	-3.437	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1B	129	-3.437	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1C	129	-3.437	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1D	129	-3.437	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1E	129	-1.986	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1F	129	-1.986	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1G	129	-1.986	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1H	129	-1.986	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1I	129	-3.323	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1J	129	-3.323	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1K	129	-3.323	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1L	129	-3.323	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1M	129	-2.099	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1N	129	-2.099	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1O	129	-2.099	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1P	129	-2.099	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1Q	129	-4.637	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1R	129	-4.637	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1S	129	-4.637	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1T	129	-4.637	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1U	129	-0.785	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1V	129	-0.785	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1W	129	-0.785	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1X	129	-0.785	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
2	129	-10.192	-0.075	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
7	129	-8.644	-0.075	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
8	129	-11.082	-0.075	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1A	148	-3.449	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1B	148	-3.449	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1C	148	-3.449	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1D	148	-3.449	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1E	148	-1.998	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1F	148	-1.998	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1G	148	-1.998	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1H	148	-1.998	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1I	148	-3.335	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1J	148	-3.335	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1K	148	-3.335	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1L	148	-3.335	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1M	148	-2.111	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1N	148	-2.111	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1O	148	-2.111	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1P	148	-2.111	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1Q	148	-4.649	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1R	148	-4.649	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1S	148	-4.649	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1T	148	-4.649	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1U	148	-0.798	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1V	148	-0.798	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1W	148	-0.798	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1X	148	-0.798	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
2	148	-10.208	-0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
7	148	-8.660	-0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
8	148	-11.098	-0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
1A	166	-3.461	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1B	166	-3.461	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1C	166	-3.461	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1D	166	-3.461	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1E	166	-2.010	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1F	166	-2.010	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1G	166	-2.010	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1H	166	-2.010	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1I	166	-3.348	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1J	166	-3.348	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1K	166	-3.348	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1L	166	-3.348	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1M	166	-2.124	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.01
1N	166	-2.124	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.01
1O	166	-2.124	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.01
1P	166	-2.124	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.01
1Q	166	-4.661	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01

1R	166	-4.661	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1S	166	-4.661	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1T	166	-4.661	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1U	166	-0.810	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1V	166	-0.810	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1W	166	-0.810	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1X	166	-0.810	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
2	166	-10.224	-0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
7	166	-8.676	-0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
8	166	-11.114	-0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
1A	185	-3.473	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	185	-3.473	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	185	-3.473	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	185	-3.473	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	185	-2.023	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	185	-2.023	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	185	-2.023	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	185	-2.023	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	185	-3.360	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	185	-3.360	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	185	-3.360	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	185	-3.360	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	185	-2.136	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	185	-2.136	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	185	-2.136	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	185	-2.136	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	185	-4.674	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1R	185	-4.674	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1S	185	-4.674	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1T	185	-4.674	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1U	185	-0.822	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	185	-0.822	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	185	-0.822	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	185	-0.822	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	185	-10.240	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	185	-8.692	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	185	-11.130	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-3.473	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1B	-3.473	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1C	-3.473	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1D	-3.473	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1E	-2.023	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0024	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1F	-2.023	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0024	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1G	-2.023	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0024	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1H	-2.023	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0024	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1I	-3.360	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0039	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1J	-3.360	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0039	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1K	-3.360	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0039	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1L	-3.360	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0039	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1M	-2.136	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0025	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1N	-2.136	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0025	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1O	-2.136	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0025	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1P	-2.136	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0025	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1Q	-4.674	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0011	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1R	-4.674	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0011	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1S	-4.674	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0011	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1T	-4.674	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0011	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1U	-0.822	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1V	-0.822	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1W	-0.822	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1X	-0.822	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
2	-10.240	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0456	1.0353	--	--	0.05	--	0.05	Snell. 'zx'= 78
7	-8.692	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0387	1.0300	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 78
8	-11.130	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0496	1.0384	--	--	0.05	--	0.05	Snell. 'zx'= 78

ASTA NUM. 24 NI 4613 NF 4704 Lungh. 216.1 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.13 0.13 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx ----- kN	Fy	Fz	Mx ----- kN*m	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-5.773	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-5.773	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-5.773	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-5.773	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.297	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.297	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.297	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.297	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-5.507	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-5.507	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	

K	0	-5.507	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	0	-5.507	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	0	-1.563	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	0	-1.563	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	0	-1.563	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	0	-1.563	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	0	-9.843	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1R	0	-9.843	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1S	0	-9.843	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1T	0	-9.843	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1U	0	2.773	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	0	2.773	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	0	2.773	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	0	2.773	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	0	-10.890	0.176	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	0	-9.434	0.176	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	0	-11.750	0.176	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1A	22	-5.797	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1B	22	-5.797	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1C	22	-5.797	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1D	22	-5.797	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1E	22	-1.322	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1F	22	-1.322	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1G	22	-1.322	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1H	22	-1.322	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1I	22	-5.532	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1J	22	-5.532	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1K	22	-5.532	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1L	22	-5.532	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1M	22	-1.587	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1N	22	-1.587	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1O	22	-1.587	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1P	22	-1.587	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1Q	22	-9.868	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1R	22	-9.868	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1S	22	-9.868	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1T	22	-9.868	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1U	22	2.748	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1V	22	2.748	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1W	22	2.748	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1X	22	2.748	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	22	-10.922	0.141	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	22	-9.466	0.141	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	22	-11.782	0.141	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1A	43	-5.822	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1B	43	-5.822	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1C	43	-5.822	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1D	43	-5.822	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1E	43	-1.347	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1F	43	-1.347	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1G	43	-1.347	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1H	43	-1.347	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1I	43	-5.557	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1J	43	-5.557	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1K	43	-5.557	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1L	43	-5.557	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1M	43	-1.612	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1N	43	-1.612	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1O	43	-1.612	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1P	43	-1.612	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1Q	43	-9.892	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1R	43	-9.892	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1S	43	-9.892	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1T	43	-9.892	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1U	43	2.723	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1V	43	2.723	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1W	43	2.723	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1X	43	2.723	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
2	43	-10.954	0.106	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
7	43	-9.498	0.106	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
8	43	-11.814	0.106	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1A	65	-5.847	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1B	65	-5.847	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1C	65	-5.847	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1D	65	-5.847	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1E	65	-1.372	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1F	65	-1.372	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1G	65	-1.372	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1H	65	-1.372	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1I	65	-5.581	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1J	65	-5.581	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1K	65	-5.581	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1L	65	-5.581	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1M	65	-1.637	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1N	65	-1.637	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1O	65	-1.637	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1P	65	-1.637	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1Q	65	-9.917	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1R	65	-9.917	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1S	65	-9.917	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1T	65	-9.917	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1U	65	2.699	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1V	65	2.699	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1W	65	2.699	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1X	65	2.699	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01

K	151	-5.680	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
L	151	-5.680	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
M	151	-1.736	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
N	151	-1.736	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
O	151	-1.736	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
P	151	-1.736	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
Q	151	-10.016	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
R	151	-10.016	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
S	151	-10.016	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
T	151	-10.016	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
U	151	2.600	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
V	151	2.600	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
W	151	2.600	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
X	151	2.600	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
2	151	-11.114	-0.070	0.000	0.000	-0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
7	151	-9.658	-0.070	0.000	0.000	-0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
8	151	-11.974	-0.070	0.000	0.000	-0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1A	173	-5.970	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1B	173	-5.970	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1C	173	-5.970	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1D	173	-5.970	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1E	173	-1.495	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1F	173	-1.495	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1G	173	-1.495	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1H	173	-1.495	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1I	173	-5.705	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1J	173	-5.705	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1K	173	-5.705	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1L	173	-5.705	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1M	173	-1.760	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1N	173	-1.760	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1O	173	-1.760	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1P	173	-1.760	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1Q	173	-10.040	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1R	173	-10.040	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1S	173	-10.040	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1T	173	-10.040	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1U	173	2.575	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1V	173	2.575	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1W	173	2.575	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1X	173	2.575	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
2	173	-11.146	-0.106	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
7	173	-9.690	-0.106	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
8	173	-12.006	-0.106	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1A	195	-5.995	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1B	195	-5.995	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1C	195	-5.995	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1D	195	-5.995	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1E	195	-1.520	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1F	195	-1.520	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1G	195	-1.520	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1H	195	-1.520	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1I	195	-5.730	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1J	195	-5.730	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1K	195	-5.730	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1L	195	-5.730	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1M	195	-1.785	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1N	195	-1.785	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1O	195	-1.785	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1P	195	-1.785	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1Q	195	-10.065	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1R	195	-10.065	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1S	195	-10.065	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1T	195	-10.065	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1U	195	2.551	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1V	195	2.551	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1W	195	2.551	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1X	195	2.551	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	195	-11.178	-0.141	-0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	195	-9.722	-0.141	-0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	195	-12.038	-0.141	-0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1A	216	-6.020	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	216	-6.020	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	216	-6.020	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	216	-6.020	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	216	-1.544	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	216	-1.544	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	216	-1.544	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	216	-1.544	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	216	-5.754	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	216	-5.754	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	216	-5.754	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	216	-5.754	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	216	-1.810	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	216	-1.810	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	216	-1.810	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	216	-1.810	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	216	-10.090	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1R	216	-10.090	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1S	216	-10.090	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1T	216	-10.090	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1U	216	2.526	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	216	2.526	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	216	2.526	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	216	2.526	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

2	216	-11.210	-0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	216	-9.754	-0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	216	-12.070	-0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	χ _{min.}	ky	kz	kLT	χ _{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	kN	kN*m											
1A	-6.020	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0056	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1B	-6.020	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0056	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1C	-6.020	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0056	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1D	-6.020	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0056	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1E	-1.544	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1F	-1.544	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1G	-1.544	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1H	-1.544	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1I	-5.754	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0053	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1J	-5.754	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0053	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1K	-5.754	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0053	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1L	-5.754	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0053	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1M	-1.810	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0017	1.0032	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1N	-1.810	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0017	1.0032	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1O	-1.810	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0017	1.0032	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1P	-1.810	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0017	1.0032	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1Q	-10.090	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0094	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
1R	-10.090	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0094	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
1S	-10.090	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0094	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
1T	-10.090	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0094	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
2	-11.210	-0.000	0.095	1	0.3123	1.0802	1.0557	--	--	0.06	--	0.07	Snell. 'zx'= 92
7	-9.754	-0.000	0.095	1	0.3123	1.0698	1.0484	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
8	-12.070	-0.000	0.095	1	0.3123	1.0864	1.0599	--	--	0.07	--	0.07	Snell. 'zx'= 92

ASTA NUM. 25 NI 4630 NF 4637 Lungh. 184.9 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.16 0.16 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-3.350	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-3.350	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-3.350	0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-3.350	0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.896	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.896	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.896	0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.896	0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-3.235	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-3.235	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-3.235	0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-3.235	0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-2.011	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-2.011	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-2.011	0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-2.011	0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-4.549	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1R	0	-4.549	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1S	0	-4.549	0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1T	0	-4.549	0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1U	0	-0.697	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	-0.697	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	-0.697	0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	-0.697	0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-10.060	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-8.520	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	-10.960	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1A	18	-3.362	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1B	18	-3.362	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1C	18	-3.362	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1D	18	-3.362	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1E	18	-1.908	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1F	18	-1.908	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1G	18	-1.908	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1H	18	-1.908	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1I	18	-3.248	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1J	18	-3.248	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1K	18	-3.248	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1L	18	-3.248	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1M	18	-2.023	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1N	18	-2.023	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1O	18	-2.023	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1P	18	-2.023	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	18	-4.561	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1R	18	-4.561	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1S	18	-4.561	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1T	18	-4.561	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1U	18	-0.709	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	

1V	148	-0.795	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1W	148	-0.795	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1X	148	-0.795	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
2	148	-10.188	-0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
7	148	-8.648	-0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
8	148	-11.088	-0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
1A	166	-3.461	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1B	166	-3.461	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1C	166	-3.461	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1D	166	-3.461	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1E	166	-2.007	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1F	166	-2.007	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1G	166	-2.007	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1H	166	-2.007	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1I	166	-3.346	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1J	166	-3.346	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1K	166	-3.346	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1L	166	-3.346	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1M	166	-2.121	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.01
1N	166	-2.121	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.01
1O	166	-2.121	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.01
1P	166	-2.121	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.01
1Q	166	-4.660	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1R	166	-4.660	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1S	166	-4.660	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1T	166	-4.660	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1U	166	-0.808	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1V	166	-0.808	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1W	166	-0.808	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1X	166	-0.808	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
2	166	-10.204	-0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
7	166	-8.664	-0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
8	166	-11.104	-0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
1A	185	-3.473	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	185	-3.473	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	185	-3.473	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	185	-3.473	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	185	-2.019	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	185	-2.019	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	185	-2.019	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	185	-2.019	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	185	-3.358	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	185	-3.358	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	185	-3.358	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	185	-3.358	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	185	-2.134	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	185	-2.134	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	185	-2.134	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	185	-2.134	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	185	-4.672	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1R	185	-4.672	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1S	185	-4.672	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1T	185	-4.672	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1U	185	-0.820	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	185	-0.820	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	185	-0.820	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	185	-0.820	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	185	-10.220	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	185	-8.680	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	185	-11.120	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz ----- kN*m	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-3.473	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1B	-3.473	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1C	-3.473	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1D	-3.473	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1E	-2.019	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1F	-2.019	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1G	-2.019	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1H	-2.019	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1I	-3.358	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0039	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1J	-3.358	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0039	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1K	-3.358	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0039	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1L	-3.358	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0039	--	--	0.01	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1M	-2.134	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0025	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1N	-2.134	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0025	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1O	-2.134	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0025	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1P	-2.134	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0025	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1Q	-4.672	0.000	0.067	1	0.3936	1.0011	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1R	-4.672	0.000	0.067	1	0.3936	1.0011	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1S	-4.672	0.000	0.067	1	0.3936	1.0011	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1T	-4.672	0.000	0.067	1	0.3936	1.0011	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1U	-0.820	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1V	-0.820	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1W	-0.820	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1X	-0.820	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
2	-10.220	0.000	0.087	1	0.3936	1.0455	1.0353	--	--	0.05	--	0.05	Snell. 'zx'= 78

7 -8.680 0.000 0.087 1 0.3936 1.0386 1.0300 -- -- 0.04 -- 0.04 Snell. 'zx'= 78
8 -11.120 0.000 0.087 1 0.3936 1.0495 1.0384 -- -- 0.05 -- 0.05 Snell. 'zx'= 78

ASTA NUM. 26 NI 4620 NF 4704 Lungh. 216.1 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.13 0.13 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
--	cm	kN			kN*m			--	--	--	--	
1A	0	-5.776	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-5.776	0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-5.776	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-5.776	0.136	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.296	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.296	0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.296	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.296	0.136	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-5.511	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-5.511	0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-5.511	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-5.511	0.136	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.561	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.561	0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.561	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.561	0.136	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-9.852	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1R	0	-9.852	0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1S	0	-9.852	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1T	0	-9.852	0.136	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1U	0	2.780	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	2.780	0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	2.780	0.136	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	2.780	0.136	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-10.880	0.176	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-9.434	0.176	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-11.750	0.176	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1A	22	-5.801	0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1B	22	-5.801	0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1C	22	-5.801	0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1D	22	-5.801	0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1E	22	-1.321	0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1F	22	-1.321	0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1G	22	-1.321	0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1H	22	-1.321	0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1I	22	-5.535	0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1J	22	-5.535	0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1K	22	-5.535	0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1L	22	-5.535	0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1M	22	-1.586	0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1N	22	-1.586	0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1O	22	-1.586	0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1P	22	-1.586	0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	22	-9.877	0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1R	22	-9.877	0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1S	22	-9.877	0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1T	22	-9.877	0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1U	22	2.755	0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
1V	22	2.755	0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
1W	22	2.755	0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
1X	22	2.755	0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
2	22	-10.912	0.141	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02	
7	22	-9.466	0.141	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02	
8	22	-11.782	0.141	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02	
1A	43	-5.825	0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1B	43	-5.825	0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1C	43	-5.825	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1D	43	-5.825	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1E	43	-1.345	0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1F	43	-1.345	0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1G	43	-1.345	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1H	43	-1.345	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1I	43	-5.560	0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1J	43	-5.560	0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1K	43	-5.560	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1L	43	-5.560	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1M	43	-1.610	0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1N	43	-1.610	0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1O	43	-1.610	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1P	43	-1.610	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	43	-9.901	0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02	
1R	43	-9.901	0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02	
1S	43	-9.901	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02	
1T	43	-9.901	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02	
1U	43	2.731	0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1V	43	2.731	0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1W	43	2.731	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1X	43	2.731	0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
2	43	-10.944	0.106	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02	
7	43	-9.498	0.106	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02	
8	43	-11.814	0.106	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02	

1A	65	-5.850	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1B	65	-5.850	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1C	65	-5.850	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1D	65	-5.850	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1E	65	-1.370	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.00
1F	65	-1.370	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1G	65	-1.370	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1H	65	-1.370	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1I	65	-5.585	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1J	65	-5.585	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1K	65	-5.585	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1L	65	-5.585	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1M	65	-1.635	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1N	65	-1.635	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1O	65	-1.635	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1P	65	-1.635	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1Q	65	-9.926	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1R	65	-9.926	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1S	65	-9.926	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1T	65	-9.926	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1U	65	2.706	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1V	65	2.706	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1W	65	2.706	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1X	65	2.706	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
2	65	-10.976	0.070	-0.000	0.000	0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
7	65	-9.530	0.070	-0.000	0.000	0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
8	65	-11.846	0.070	-0.000	0.000	0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.03

0	130	-1.709	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1P	130	-1.709	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1Q	130	-10.000	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1R	130	-10.000	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1S	130	-10.000	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1T	130	-10.000	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1U	130	2.632	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1V	130	2.632	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1W	130	2.632	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1X	130	2.632	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
2	130	-11.072	-0.035	-0.000	0.000	0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.02
7	130	-9.626	-0.035	-0.000	0.000	0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.02
8	130	-11.942	-0.035	-0.000	0.000	0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1A	151	-5.948	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1B	151	-5.948	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1C	151	-5.948	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1D	151	-5.948	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1E	151	-1.468	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1F	151	-1.468	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1G	151	-1.468	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1H	151	-1.468	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1I	151	-5.683	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1J	151	-5.683	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1K	151	-5.683	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1L	151	-5.683	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1M	151	-1.733	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1N	151	-1.733	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1O	151	-1.733	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1P	151	-1.733	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1Q	151	-10.024	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1R	151	-10.024	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1S	151	-10.024	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1T	151	-10.024	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1U	151	2.608	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1V	151	2.608	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1W	151	2.608	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1X	151	2.608	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
2	151	-11.104	-0.070	0.000	0.000	0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
7	151	-9.658	-0.070	0.000	0.000	0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
8	151	-11.974	-0.070	0.000	0.000	0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1A	173	-5.973	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1B	173	-5.973	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1C	173	-5.973	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1D	173	-5.973	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1E	173	-1.493	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1F	173	-1.493	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1G	173	-1.493	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1H	173	-1.493	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1I	173	-5.708	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1J	173	-5.708	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1K	173	-5.708	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1L	173	-5.708	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1M	173	-1.758	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1N	173	-1.758	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1O	173	-1.758	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1P	173	-1.758	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1Q	173	-10.049	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1R	173	-10.049	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1S	173	-10.049	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1T	173	-10.049	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1U	173	2.583	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1V	173	2.583	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1W	173	2.583	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1X	173	2.583	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
2	173	-11.136	-0.106	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
7	173	-9.690	-0.106	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
8	173	-12.006	-0.106	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1A	195	-5.997	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1B	195	-5.997	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1C	195	-5.997	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1D	195	-5.997	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1E	195	-1.517	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1F	195	-1.517	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1G	195	-1.517	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1H	195	-1.517	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1I	195	-5.732	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1J	195	-5.732	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1K	195	-5.732	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1L	195	-5.732	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1M	195	-1.783	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1N	195	-1.783	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1O	195	-1.783	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1P	195	-1.783	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1Q	195	-10.073	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1R	195	-10.073	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1S	195	-10.073	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1T	195	-10.073	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1U	195	2.559	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1V	195	2.559	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1W	195	2.559	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1X	195	2.559	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	195	-11.168	-0.141	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	195	-9.722	-0.141	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	195	-12.038	-0.141	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02

1A	216	-6.022	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	216	-6.022	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	216	-6.022	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	216	-6.022	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	216	-1.542	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	216	-1.542	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	216	-1.542	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	216	-1.542	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	216	-5.757	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	216	-5.757	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	216	-5.757	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	216	-5.757	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	216	-1.807	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	216	-1.807	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	216	-1.807	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	216	-1.807	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	216	-10.098	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1R	216	-10.098	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1S	216	-10.098	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1T	216	-10.098	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1U	216	2.534	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	216	2.534	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	216	2.534	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	216	2.534	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	216	-11.200	-0.176	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	216	-9.754	-0.176	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	216	-12.070	-0.176	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{\min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											
1A	-6.022	0.000	0.073	1	0.3123	1.0055	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1B	-6.022	0.000	0.073	1	0.3123	1.0055	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1C	-6.022	0.000	0.073	1	0.3123	1.0055	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1D	-6.022	0.000	0.073	1	0.3123	1.0055	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1E	-1.542	0.000	0.073	1	0.3123	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1F	-1.542	0.000	0.073	1	0.3123	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1G	-1.542	0.000	0.073	1	0.3123	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1H	-1.542	0.000	0.073	1	0.3123	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1I	-5.757	0.000	0.073	1	0.3123	1.0053	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1J	-5.757	0.000	0.073	1	0.3123	1.0053	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1K	-5.757	0.000	0.073	1	0.3123	1.0053	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1L	-5.757	0.000	0.073	1	0.3123	1.0053	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1M	-1.807	0.000	0.073	1	0.3123	1.0017	1.0032	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1N	-1.807	0.000	0.073	1	0.3123	1.0017	1.0032	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1O	-1.807	0.000	0.073	1	0.3123	1.0017	1.0032	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1P	-1.807	0.000	0.073	1	0.3123	1.0017	1.0032	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1Q	-10.098	0.000	0.073	1	0.3123	1.0093	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
1R	-10.098	0.000	0.073	1	0.3123	1.0093	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
1S	-10.098	0.000	0.073	1	0.3123	1.0093	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
1T	-10.098	0.000	0.073	1	0.3123	1.0093	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
2	-11.200	0.000	0.095	1	0.3123	1.0801	1.0556	--	--	0.06	--	0.07	Snell. 'zx'= 92
7	-9.754	0.000	0.095	1	0.3123	1.0697	1.0484	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
8	-12.070	0.000	0.095	1	0.3123	1.0863	1.0599	--	--	0.07	--	0.07	Snell. 'zx'= 92

ASTA NUM. 27 NI 4628 NF 4641 Lungh. 184.9 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.16 0.16 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-3.279	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-3.279	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-3.279	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-3.279	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.941	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.941	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.941	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.941	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-3.327	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-3.327	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-3.327	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-3.327	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.893	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.893	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.893	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.893	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-4.515	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1R	0	-4.515	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1S	0	-4.515	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1T	0	-4.515	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1U	0	-0.705	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	-0.705	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	-0.705	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	-0.705	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-9.999	0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	

7	0	-8.472	0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	0	-10.900	0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1A	18	-3.291	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1B	18	-3.291	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1C	18	-3.291	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1D	18	-3.291	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1E	18	-1.953	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1F	18	-1.953	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1G	18	-1.953	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1H	18	-1.953	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1I	18	-3.340	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1J	18	-3.340	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1K	18	-3.340	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1L	18	-3.340	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1M	18	-1.905	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1N	18	-1.905	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1O	18	-1.905	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1P	18	-1.905	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1Q	18	-4.527	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1R	18	-4.527	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1S	18	-4.527	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1T	18	-4.527	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1U	18	-0.717	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1V	18	-0.717	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1W	18	-0.717	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1X	18	-0.717	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
2	18	-10.015	0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
7	18	-8.488	0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02
8	18	-10.916	0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
1A	37	-3.304	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1B	37	-3.304	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1C	37	-3.304	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1D	37	-3.304	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1E	37	-1.966	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1F	37	-1.966	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1G	37	-1.966	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1H	37	-1.966	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	

7	129	-8.584	-0.075	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.02
8	129	-11.012	-0.075	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1A	148	-3.377	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1B	148	-3.377	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1C	148	-3.377	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1D	148	-3.377	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1E	148	-2.039	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1F	148	-2.039	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1G	148	-2.039	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1H	148	-2.039	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1I	148	-3.426	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1J	148	-3.426	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1K	148	-3.426	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1L	148	-3.426	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1M	148	-1.991	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1N	148	-1.991	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1O	148	-1.991	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1P	148	-1.991	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1Q	148	-4.614	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1R	148	-4.614	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1S	148	-4.614	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1T	148	-4.614	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1U	148	-0.803	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1V	148	-0.803	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1W	148	-0.803	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1X	148	-0.803	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
2	148	-10.128	-0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
7	148	-8.600	-0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.01	0.02
8	148	-11.028	-0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
1A	166	-3.390	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1B	166	-3.390	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1C	166	-3.390	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1D	166	-3.390	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1E	166	-2.052	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1F	166	-2.052	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1G	166	-2.052	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1H	166	-2.052	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1I	166	-3.438	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1J	166	-3.438	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1K	166	-3.438	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1L	166	-3.438	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1M	166	-2.003	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1N	166	-2.003	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1O	166	-2.003	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1P	166	-2.003	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1Q	166	-4.626	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1R	166	-4.626	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1S	166	-4.626	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1T	166	-4.626	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1U	166	-0.816	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1V	166	-0.816	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1W	166	-0.816	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1X	166	-0.816	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
2	166	-10.144	-0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
7	166	-8.616	-0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02
8	166	-11.044	-0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
1A	185	-3.402	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	185	-3.402	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	185	-3.402	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	185	-3.402	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	185	-2.064	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	185	-2.064	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	185	-2.064	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	185	-2.064	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	185	-3.450	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	185	-3.450	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	185	-3.450	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	185	-3.450	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	185	-2.016	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	185	-2.016	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	185	-2.016	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	185	-2.016	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	185	-4.638	-0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1R	185	-4.638	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1S	185	-4.638	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1T	185	-4.638	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1U	185	-0.828	-0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	185	-0.828	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	185	-0.828	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	185	-0.828	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	185	-10.160	-0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	185	-8.632	-0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	185	-11.060	-0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{\min}$.	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-3.402	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78

1B	-3.402	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1C	-3.402	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1D	-3.402	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1E	-2.064	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0024	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1F	-2.064	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0024	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1G	-2.064	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0024	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1H	-2.064	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0024	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1I	-3.450	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1J	-3.450	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1K	-3.450	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1L	-3.450	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1M	-2.016	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1N	-2.016	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1O	-2.016	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1P	-2.016	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1Q	-4.638	0.000	0.067	1	0.3936	1.0012	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1R	-4.638	0.000	0.067	1	0.3936	1.0012	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1S	-4.638	0.000	0.067	1	0.3936	1.0012	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1T	-4.638	0.000	0.067	1	0.3936	1.0012	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1U	-0.828	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1V	-0.828	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1W	-0.828	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1X	-0.828	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
2	-10.160	0.000	0.087	1	0.3936	1.0453	1.0351	--	--	0.04	--	0.05	Snell.	'zx'=' 78
7	-8.632	0.000	0.087	1	0.3936	1.0385	1.0298	--	--	0.04	--	0.04	Snell.	'zx'=' 78
8	-11.060	0.000	0.087	1	0.3936	1.0493	1.0382	--	--	0.05	--	0.05	Snell.	'zx'=' 78

ASTA NUM. 28 NI 4618 NF 4704 Lungh. 214.5 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.12 0.12 kN/m

 Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-5.624	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-5.624	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-5.624	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-5.624	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.450	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.450	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.450	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.450	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-5.779	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-5.779	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-5.779	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-5.779	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.295	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.295	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.295	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.295	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-9.858	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1R	0	-9.858	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1S	0	-9.858	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1T	0	-9.858	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1U	0	2.784	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	2.784	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	2.784	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	2.784	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-10.880	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-9.434	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-11.750	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1A	21	-5.648	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1B	21	-5.648	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1C	21	-5.648	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1D	21	-5.648	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1E	21	-1.475	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1F	21	-1.475	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1G	21	-1.475	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1H	21	-1.475	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1I	21	-5.803	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1J	21	-5.803	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1K	21	-5.803	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1L	21	-5.803	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1M	21	-1.320	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1N	21	-1.320	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1O	21	-1.320	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1P	21	-1.320	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	21	-9.883	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1R	21	-9.883	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1S	21	-9.883	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1T	21	-9.883	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1U	21	2.760	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
1V	21	2.760	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
1W	21	2.760	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
1X	21	2.760	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
2	21	-10.912	0.139	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02	
7	21	-9.466	0.139	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02	
8	21	-11.782	0.139	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02	
1A	43	-5.673	0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01	
1B	43	-5.673	0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01	
1C	43	-5.673	0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01	
1D	43	-5.673	0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01	

1E	193	-1.672	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1F	193	-1.672	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1G	193	-1.672	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1H	193	-1.672	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1I	193	-6.000	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1J	193	-6.000	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1K	193	-6.000	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1L	193	-6.000	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1M	193	-1.517	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1N	193	-1.517	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1O	193	-1.517	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1P	193	-1.517	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1Q	193	-10.080	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1R	193	-10.080	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1S	193	-10.080	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1T	193	-10.080	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1U	193	2.563	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1V	193	2.563	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1W	193	2.563	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1X	193	2.563	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	193	-11.168	-0.139	-0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	193	-9.722	-0.139	-0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	193	-12.038	-0.139	-0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02

1A	214	-5.870	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	214	-5.870	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	214	-5.870	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	214	-5.870	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	214	-1.696	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	214	-1.696	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	214	-1.696	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	214	-1.696	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	214	-6.025	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	214	-6.025	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	214	-6.025	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	214	-6.025	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	214	-1.541	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	214	-1.541	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	214	-1.541	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	214	-1.541	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	214	-10.104	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1R	214	-10.104	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1S	214	-10.104	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1T	214	-10.104	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1U	214	2.538	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	214	2.538	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	214	2.538	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	214	2.538	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	214	-11.200	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	214	-9.754	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	214	-12.070	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--												
	kN	kN*m											
1A	-5.870	0.000	0.072	1	0.3161	1.0054	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1B	-5.870	0.000	0.072	1	0.3161	1.0054	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1C	-5.870	0.000	0.072	1	0.3161	1.0054	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1D	-5.870	0.000	0.072	1	0.3161	1.0054	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1E	-1.696	0.000	0.072	1	0.3161	1.0016	1.0029	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1F	-1.696	0.000	0.072	1	0.3161	1.0016	1.0029	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1G	-1.696	0.000	0.072	1	0.3161	1.0016	1.0029	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1H	-1.696	0.000	0.072	1	0.3161	1.0016	1.0029	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1I	-6.025	0.000	0.072	1	0.3161	1.0055	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1J	-6.025	0.000	0.072	1	0.3161	1.0055	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1K	-6.025	0.000	0.072	1	0.3161	1.0055	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1L	-6.025	0.000	0.072	1	0.3161	1.0055	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1M	-1.541	0.000	0.072	1	0.3161	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1N	-1.541	0.000	0.072	1	0.3161	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1O	-1.541	0.000	0.072	1	0.3161	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1P	-1.541	0.000	0.072	1	0.3161	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1Q	-10.104	0.000	0.072	1	0.3161	1.0093	1.0174	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
1R	-10.104	0.000	0.072	1	0.3161	1.0093	1.0174	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
1S	-10.104	0.000	0.072	1	0.3161	1.0093	1.0174	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
1T	-10.104	0.000	0.072	1	0.3161	1.0093	1.0174	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
2	-11.200	0.000	0.093	1	0.3161	1.0786	1.0546	--	--	0.06	--	0.07	Snell. 'zx'= 91
7	-9.754	0.000	0.093	1	0.3161	1.0684	1.0475	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
8	-12.070	0.000	0.093	1	0.3161	1.0847	1.0588	--	--	0.07	--	0.07	Snell. 'zx'= 91

ASTA NUM. 29 NI 4622 NF 4704 Lungh. 214.9 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.12 0.12 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO				
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-5.750	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	

1B	0	-5.750	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	0	-5.750	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	0	-5.750	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	0	-1.316	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	0	-1.316	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	0	-1.316	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	0	-1.316	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	0	-5.720	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	0	-5.720	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	0	-5.720	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	0	-5.720	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	0	-1.346	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	0	-1.346	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	0	-1.346	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	0	-1.346	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	0	-9.874	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1R	0	-9.874	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1S	0	-9.874	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1T	0	-9.874	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1U	0	2.808	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	0	2.808	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	0	2.808	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	0	2.808	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	0	-10.880	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	0	-9.429	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	0	-11.740	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

1P	215	-1.592	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	215	-10.120	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1R	215	-10.120	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1S	215	-10.120	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1T	215	-10.120	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1U	215	2.561	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	215	2.561	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	215	2.561	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	215	2.561	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	215	-11.200	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	215	-9.749	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	215	-12.060	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx	My	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
	--	-----	-----										
	kN	kN*m											
1A	-5.996	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1B	-5.996	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1C	-5.996	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1D	-5.996	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1E	-1.562	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1F	-1.562	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1G	-1.562	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1H	-1.562	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1I	-5.966	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0103	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1J	-5.966	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0103	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1K	-5.966	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0103	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1L	-5.966	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0103	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1M	-1.592	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1N	-1.592	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1O	-1.592	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1P	-1.592	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1Q	-10.120	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0090	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
1R	-10.120	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0090	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
1S	-10.120	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0090	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
1T	-10.120	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0090	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
2	-11.200	-0.000	0.094	1	0.3152	1.0787	1.0548	--	--	0.06	--	0.07	Snell. 'zx'= 91
7	-9.749	-0.000	0.094	1	0.3152	1.0685	1.0477	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
8	-12.060	-0.000	0.094	1	0.3152	1.0847	1.0591	--	--	0.07	--	0.07	Snell. 'zx'= 91

ASTA NUM. 30 NI 4614 NF 4704 Lungh. 214.5 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.12 0.12 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----					
	cm	kN			kN*m							
1A	0	-5.624	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-5.624	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-5.624	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-5.624	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.450	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.450	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.450	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.450	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-5.779	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-5.779	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-5.779	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-5.779	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.295	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.295	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.295	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.295	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-9.858	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1R	0	-9.858	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1S	0	-9.858	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1T	0	-9.858	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1U	0	2.784	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	2.784	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	2.784	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	2.784	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-10.880	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-9.434	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-11.750	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1A	21	-5.648	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1B	21	-5.648	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1C	21	-5.648	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1D	21	-5.648	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1E	21	-1.475	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1F	21	-1.475	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1G	21	-1.475	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1H	21	-1.475	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1I	21	-5.803	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1J	21	-5.803	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1K	21	-5.803	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1L	21	-5.803	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	

I	21	-1.320	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1N	21	-1.320	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1O	21	-1.320	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1P	21	-1.320	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1Q	21	-9.883	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1R	21	-9.883	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1S	21	-9.883	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1T	21	-9.883	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1U	21	2.760	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1V	21	2.760	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1W	21	2.760	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1X	21	2.760	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	21	-10.912	0.139	-0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	21	-9.466	0.139	-0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	21	-11.782	0.139	-0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1A	43	-5.673	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1B	43	-5.673	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1C	43	-5.673	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1D	43	-5.673	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1E	43	-1.499	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	43	-1.499	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1G	43	-1.499	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	43	-1.499	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1I	43	-5.828	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1J	43	-5.828	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1K	43	-5.828	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1L	43	-5.828	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1M	43	-1.344	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1N	43	-1.344	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1O	43	-1.344	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1P	43	-1.344	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1Q	43	-9.908	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1R	43	-9.908	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1S	43	-9.908	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1T	43	-9.908	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1U	43	2.735	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.0

1M	172	-1.492	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1N	172	-1.492	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1O	172	-1.492	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1P	172	-1.492	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1Q	172	-10.055	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1R	172	-10.055	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1S	172	-10.055	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1T	172	-10.055	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1U	172	2.588	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1V	172	2.588	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1W	172	2.588	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1X	172	2.588	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
2	172	-11.136	-0.105	-0.000	0.000	-0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
7	172	-9.690	-0.105	-0.000	0.000	-0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
8	172	-12.006	-0.105	-0.000	0.000	-0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
1A	193	-5.845	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1B	193	-5.845	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1C	193	-5.845	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1D	193	-5.845	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1E	193	-1.672	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1F	193	-1.672	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1G	193	-1.672	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1H	193	-1.672	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1I	193	-6.000	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1J	193	-6.000	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1K	193	-6.000	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1L	193	-6.000	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1M	193	-1.517	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1N	193	-1.517	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1O	193	-1.517	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1P	193	-1.517	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1Q	193	-10.080	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1R	193	-10.080	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1S	193	-10.080	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1T	193	-10.080	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1U	193	2.563	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1V	193	2.563	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1W	193	2.563	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1X	193	2.563	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	193	-11.168	-0.139	-0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	193	-9.722	-0.139	-0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	193	-12.038	-0.139	-0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1A	214	-5.870	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	214	-5.870	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	214	-5.870	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	214	-5.870	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	214	-1.696	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	214	-1.696	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	214	-1.696	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	214	-1.696	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	214	-6.025	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	214	-6.025	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	214	-6.025	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	214	-6.025	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	214	-1.541	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	214	-1.541	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	214	-1.541	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	214	-1.541	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	214	-10.104	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1R	214	-10.104	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1S	214	-10.104	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1T	214	-10.104	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1U	214	2.538	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	214	2.538	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	214	2.538	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	214	2.538	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	214	-11.200	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	214	-9.754	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	214	-12.070	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-5.870	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0053	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1B	-5.870	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0053	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1C	-5.870	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0053	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1D	-5.870	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0053	1.0101	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1E	-1.696	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0015	1.0029	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1F	-1.696	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0015	1.0029	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1G	-1.696	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0015	1.0029	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1H	-1.696	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0015	1.0029	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1I	-6.025	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0055	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1J	-6.025	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0055	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1K	-6.025	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0055	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1L	-6.025	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0055	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1M	-1.541	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1N	-1.541	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1O	-1.541	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1P	-1.541	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91

1Q	-10.104	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0092	1.0174	--	--	0.06	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
1R	-10.104	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0092	1.0174	--	--	0.06	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
1S	-10.104	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0092	1.0174	--	--	0.06	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
1T	-10.104	-0.000	0.072	1	0.3161	1.0092	1.0174	--	--	0.06	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
2	-11.200	-0.000	0.093	1	0.3161	1.0785	1.0546	--	--	0.06	--	0.07	Snell.	'zx'='	91
7	-9.754	-0.000	0.093	1	0.3161	1.0684	1.0475	--	--	0.05	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
8	-12.070	-0.000	0.093	1	0.3161	1.0846	1.0588	--	--	0.07	--	0.07	Snell.	'zx'='	91

ASTA NUM. 31
NI 4624
NF 4649
Lungh. 184.9 cm
SEZ. 5
Pd UNP 80
Dist.= 0.010 m
ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.16 0.16 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO				
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----			-----	-----			
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-3.279	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-3.279	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-3.279	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-3.279	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.941	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.941	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.941	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.941	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-3.327	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-3.327	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-3.327	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-3.327	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.893	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.893	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.893	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.893	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-4.515	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1R	0	-4.515	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1S	0	-4.515	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1T	0	-4.515	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1U	0	-0.705	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	-0.705	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	-0.705	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	-0.705	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-9.999	0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-8.472	0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	-10.900	0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1A	18	-3.292	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1B	18	-3.292	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1C	18	-3.292	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1D	18	-3.292	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1E	18	-1.953	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1F	18	-1.953	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1G	18	-1.953	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1H	18	-1.953	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1I	18	-3.340	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1J	18	-3.340	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1K	18	-3.340	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1L	18	-3.340	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1M	18	-1.905	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1N	18	-1.905	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1O	18	-1.905	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1P	18	-1.905	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	18	-4.528	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1R	18	-4.528	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1S	18	-4.528	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1T	18	-4.528	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1U	18	-0.717	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1V	18	-0.717	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1W	18	-0.717	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1X	18	-0.717	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
2	18	-10.015	0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02	
7	18	-8.488	0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02	
8	18	-10.916	0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02	
1A	37	-3.304	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1B	37	-3.304	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1C	37	-3.304	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1D	37	-3.304	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1E	37	-1.965	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1F	37	-1.965	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1G	37	-1.965	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1H	37	-1.965	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1I	37	-3.352	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1J	37	-3.352	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1K	37	-3.352	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1L	37	-3.352	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1M	37	-1.917	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1N	37	-1.917	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1O	37	-1.917	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1P	37	-1.917	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	37	-4.540	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1R	37	-4.540	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1S	37	-4.540	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1T	37	-4.540	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1U	37	-0.729	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00	
1V	37	-0.729	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00	
1W	37	-0.729	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00	

1X	166	-0.815	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
2	166	-10.144	-0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
7	166	-8.616	-0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02
8	166	-11.044	-0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
1A	185	-3.402	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	185	-3.402	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	185	-3.402	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	185	-3.402	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	185	-2.064	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	185	-2.064	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	185	-2.064	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	185	-2.064	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	185	-3.450	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	185	-3.450	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	185	-3.450	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	185	-3.450	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	185	-2.016	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	185	-2.016	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	185	-2.016	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	185	-2.016	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	185	-4.638	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1R	185	-4.638	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1S	185	-4.638	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1T	185	-4.638	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1U	185	-0.828	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	185	-0.828	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	185	-0.828	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	185	-0.828	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	185	-10.160	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	185	-8.632	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	185	-11.060	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-3.402	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1B	-3.402	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1C	-3.402	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1D	-3.402	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1E	-2.064	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0024	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1F	-2.064	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0024	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1G	-2.064	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0024	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1H	-2.064	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0024	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1I	-3.450	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1J	-3.450	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1K	-3.450	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1L	-3.450	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1M	-2.016	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1N	-2.016	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1O	-2.016	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1P	-2.016	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1Q	-4.638	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0012	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1R	-4.638	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0012	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1S	-4.638	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0012	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1T	-4.638	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0012	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1U	-0.828	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1V	-0.828	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1W	-0.828	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1X	-0.828	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0010	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
2	-10.160	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0454	1.0351	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 78
7	-8.632	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0386	1.0298	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 78
8	-11.060	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0495	1.0382	--	--	0.05	--	0.05	Snell. 'zx'= 78

ASTA NUM. 32 NI 4626 NF 4645 Lungh. 184.9 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.16 0.16 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	----- cm	----- kN			----- kN*m							

1A	0	-3.326	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-3.326	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-3.326	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-3.326	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.874	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.874	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.874	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.874	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-3.423	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-3.423	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-3.423	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-3.423	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.777	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.777	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.777	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.777	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	

1Q	129	-4.619	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1R	129	-4.619	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1S	129	-4.619	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1T	129	-4.619	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1U	129	-0.753	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1V	129	-0.753	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1W	129	-0.753	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1X	129	-0.753	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
2	129	-10.102	-0.075	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
7	129	-8.572	-0.075	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.02
8	129	-10.992	-0.075	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1A	148	-3.424	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1B	148	-3.424	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1C	148	-3.424	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1D	148	-3.424	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1E	148	-1.973	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1F	148	-1.973	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1G	148	-1.973	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1H	148	-1.973	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1I	148	-3.521	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1J	148	-3.521	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1K	148	-3.521	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1L	148	-3.521	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1M	148	-1.876	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1N	148	-1.876	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1O	148	-1.876	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1P	148	-1.876	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1Q	148	-4.631	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1R	148	-4.631	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1S	148	-4.631	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1T	148	-4.631	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1U	148	-0.765	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1V	148	-0.765	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1W	148	-0.765	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1X	148	-0.765	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
2	148	-10.118	-0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
7	148	-8.588	-0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.01	0.02
8	148	-11.008	-0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
1A	166	-3.436	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1B	166	-3.436	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1C	166	-3.436	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1D	166	-3.436	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1E	166	-1.985	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1F	166	-1.985	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1G	166	-1.985	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1H	166	-1.985	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1I	166	-3.534	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1J	166	-3.534	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1K	166	-3.534	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1L	166	-3.534	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1M	166	-1.888	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1N	166	-1.888	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1O	166	-1.888	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1P	166	-1.888	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1Q	166	-4.644	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1R	166	-4.644	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1S	166	-4.644	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1T	166	-4.644	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1U	166	-0.778	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1V	166	-0.778	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1W	166	-0.778	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1X	166	-0.778	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
2	166	-10.134	-0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
7	166	-8.604	-0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02
8	166	-11.024	-0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
1A	185	-3.449	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	185	-3.449	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	185	-3.449	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	185	-3.449	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	185	-1.997	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	185	-1.997	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	185	-1.997	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	185	-1.997	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	185	-3.546	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	185	-3.546	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	185	-3.546	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	185	-3.546	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	185	-1.900	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	185	-1.900	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	185	-1.900	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	185	-1.900	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	185	-4.656	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1R	185	-4.656	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1S	185	-4.656	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1T	185	-4.656	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1U	185	-0.790	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	185	-0.790	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	185	-0.790	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	185	-0.790	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	185	-10.150	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	185	-8.620	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	185	-11.040	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-3.449	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0006	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1B	-3.449	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0006	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1C	-3.449	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0006	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1D	-3.449	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0006	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1E	-1.997	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1F	-1.997	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1G	-1.997	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1H	-1.997	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1I	-3.546	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0007	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1J	-3.546	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0007	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1K	-3.546	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0007	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1L	-3.546	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0007	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1M	-1.900	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1N	-1.900	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1O	-1.900	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1P	-1.900	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1Q	-4.656	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1R	-4.656	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1S	-4.656	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1T	-4.656	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1U	-0.790	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0001	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1V	-0.790	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0001	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1W	-0.790	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0001	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1X	-0.790	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0001	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
2	-10.150	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0448	1.0350	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 78
7	-8.620	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0380	1.0298	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 78
8	-11.040	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0487	1.0381	--	--	0.05	--	0.05	Snell. 'zx'= 78

categoria: p.p. y qy tot.

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--											
	cm		kN			kN*m						
1A	0	-5.753	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-5.753	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-5.753	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-5.753	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.315	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.315	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.315	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.315	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-5.723	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-5.723	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-5.723	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-5.723	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.345	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.345	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.345	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.345	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-9.881	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1R	0	-9.881	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1S	0	-9.881	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1T	0	-9.881	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1U	0	2.813	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	2.813	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	2.813	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	2.813	0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-10.880	0.174	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-9.429	0.174	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-11.740	0.174	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1A	21	-5.777	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1B	21	-5.777	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1C	21	-5.777	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1D	21	-5.777	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1E	21	-1.340	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1F	21	-1.340	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1G	21	-1.340	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1H	21	-1.340	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1I	21	-5.748	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1J	21	-5.748	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1K	21	-5.748	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1L	21	-5.748	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1M	21	-1.370	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1N	21	-1.370	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1O	21	-1.370	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1P	21	-1.370	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	21	-9.905	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1R	21	-9.905	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1S	21	-9.905	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1T	21	-9.905	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1U	21	2.788	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
1V	21	2.788	0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
1W	21	2.788	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	

1X	21	2.788	0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	21	-10.912	0.139	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	21	-9.461	0.139	-0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	21	-11.772	0.139	-0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1A	43	-5.802	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1B	43	-5.802	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1C	43	-5.802	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1D	43	-5.802	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1E	43	-1.364	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	43	-1.364	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1G	43	-1.364	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	43	-1.364	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1I	43	-5.772	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1J	43	-5.772	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1K	43	-5.772	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1L	43	-5.772	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1M	43	-1.394	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1N	43	-1.394	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1O	43	-1.394	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1P	43	-1.394	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1Q	43	-9.930	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1R	43	-9.930	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1S	43	-9.930	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1T	43	-9.930	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1U	43	2.763	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1V	43	2.763	0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1W	43	2.763	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1X	43	2.763	0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
2	43	-10.944	0.105	0.000	0.000	-0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
7	43	-9.493	0.105	0.000	0.000	-0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
8	43	-11.804	0.105	-0.000	0.000	-0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
1A	64	-5.827	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1B	64	-5.827	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1C	64	-5.827	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1D	64	-5.827	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1E	64	-1.389	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1F	64	-1.389	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1G	64	-1.389	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1H	64	-1.389	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1I	64	-5.797	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1J	64	-5.797	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1K	64	-5.797	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1L	64	-5.797	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1M	64	-1.419	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1N	64	-1.419	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1O	64	-1.419	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1P	64	-1.419	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1Q	64	-9.954	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1R	64	-9.954	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1S	64	-9.954	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1T	64	-9.954	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1U	64	2.739	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1V	64	2.739	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1W	64	2.739	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1X	64	2.739	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
2	64	-10.976	0.070	0.000	0.000	-0.000	0.079	1	0.00	0.02	0.02
7	64	-9.525	0.070	0.000	0.000	-0.000	0.079	1	0.00	0.02	0.02
8	64	-11.836	0.070	0.000	0.000	-0.000	0.079	1	0.00	0.02	0.03
1A	86	-5.851	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1B	86	-5.851	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1C	86	-5.851	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1D	86	-5.851	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1E	86	-1.414	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1F	86	-1.414	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1G	86	-1.414	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1H	86	-1.414	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1I	86	-5.821	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1J	86	-5.821	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1K	86	-5.821	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1L	86	-5.821	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1M	86	-1.443	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1N	86	-1.443	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1O	86	-1.443	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1P	86	-1.443	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1Q	86	-9.979	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1R	86	-9.979	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1S	86	-9.979	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1T	86	-9.979	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1U	86	2.714	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1V	86	2.714	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1W	86	2.714	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1X	86	2.714	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
2	86	-11.008	0.035	0.000	0.000	-0.000	0.090	1	0.00	0.02	0.02
7	86	-9.557	0.035	0.000	0.000	-0.000	0.090	1	0.00	0.02	0.02
8	86	-11.868	0.035	0.000	0.000	-0.000	0.090	1	0.00	0.02	0.03
1A	107	-5.876	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1B	107	-5.876	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1C	107	-5.876	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1D	107	-5.876	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1E	107	-1.438	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1F	107	-1.438	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1G	107	-1.438	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1H	107	-1.438	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1I	107	-5.846	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01

J	107	-5.846	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1K	107	-5.846	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1L	107	-5.846	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.01	0.01
1M	107	-1.468	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1N	107	-1.468	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1O	107	-1.468	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1P	107	-1.468	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1Q	107	-10.004	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.02	0.02
1R	107	-10.004	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.02	0.02
1S	107	-10.004	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.02	0.02
1T	107	-10.004	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.02	0.02
1U	107	2.690	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1V	107	2.690	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1W	107	2.690	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
1X	107	2.690	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.072	1	0.00	0.00	0.01
2	107	-11.040	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.094	1	0.00	0.02	0.02
7	107	-9.589	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.094	1	0.00	0.02	0.02
8	107	-11.900	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.094	1	0.00	0.02	0.02
1A	129	-5.900	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1B	129	-5.900	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1C	129	-5.900	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1D	129	-5.900	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1E	129	-1.463	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1F	129	-1.463	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1G	129	-1.463	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1H	129	-1.463	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1I	129	-5.871	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1J	129	-5.871	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1K	129	-5.871	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1L	129	-5.871	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.01	0.01
1M	129	-1.493	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1N	129	-1.493	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1O	129	-1.493	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1P	129	-1.493	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1Q	129	-10.028	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1R	129	-10.028	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1S	129	-10.028	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1T	129	-10.028	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.02	0.02
1U	129	2.665	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1V	129	2.665	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1W	129	2.665	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
1X	129	2.665	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.069	1	0.00	0.00	0.01
2	129	-11.072	-0.035	0.000	0.000	-0.000	0.090	1	0.00	0.02	0.02
7	129	-9.621	-0.035	0.000	0.000	-0.000	0.090	1	0.00	0.02	0.02
8	129	-11.932	-0.035	0.000	0.000	-0.000	0.090	1	0.00	0.02	0.03
1A	150	-5.925	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1B	150	-5.925	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1C	150	-5.925	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1D	150	-5.925	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1E	150	-1.487	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1F	150	-1.487	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1G	150	-1.487	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1H	150	-1.487	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1I	150	-5.895	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1J	150	-5.895	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1K	150	-5.895	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1L	150	-5.895	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.01	0.01
1M	150	-1.517	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1N	150	-1.517	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1O	150	-1.517	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1P	150	-1.517	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1Q	150	-10.053	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1R	150	-10.053	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1S	150	-10.053	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1T	150	-10.053	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1U	150	2.640	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1V	150	2.640	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1W	150	2.640	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
1X	150	2.640	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.00	0.01
2	150	-11.104	-0.070	-0.000	0.000	-0.000	0.079	1	0.00	0.02	0.02
7	150	-9.653	-0.070	-0.000	0.000	-0.000	0.079	1	0.00	0.02	0.02
8	150	-11.964	-0.070	-0.000	0.000	-0.000	0.079	1	0.00	0.02	0.03
1A	172	-5.950	-0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1B	172	-5.950	-0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1C	172	-5.950	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1D	172	-5.950	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1E	172	-1.512	-0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	172	-1.512	-0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1G	172	-1.512	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	172	-1.512	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1I	172	-5.920	-0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1J	172	-5.920	-0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1K	172	-5.920	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1L	172	-5.920	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1M	172	-1.542	-0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1N	172	-1.542	-0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1O	172	-1.542	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1P	172	-1.542	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1Q	172	-10.077	-0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1R	172	-10.077	-0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1S	172	-10.077	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1T	172	-10.077	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1U	172	2.616	-0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1V	172	2.616	-0.080	0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1W	172	2.616	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01

1X	172	2.616	-0.080	-0.000	0.000	-0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
2	172	-11.136	-0.105	0.000	0.000	-0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
7	172	-9.685	-0.105	0.000	0.000	-0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
8	172	-11.996	-0.105	0.000	0.000	-0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
1A	193	-5.974	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1B	193	-5.974	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1C	193	-5.974	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1D	193	-5.974	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1E	193	-1.537	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1F	193	-1.537	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1G	193	-1.537	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1H	193	-1.537	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1I	193	-5.944	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1J	193	-5.944	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1K	193	-5.944	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1L	193	-5.944	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1M	193	-1.566	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1N	193	-1.566	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1O	193	-1.566	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1P	193	-1.566	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1Q	193	-10.102	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1R	193	-10.102	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1S	193	-10.102	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1T	193	-10.102	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1U	193	2.591	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1V	193	2.591	-0.107	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1W	193	2.591	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1X	193	2.591	-0.107	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	193	-11.168	-0.139	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	193	-9.717	-0.139	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	193	-12.028	-0.139	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1A	215	-5.999	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	215	-5.999	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	215	-5.999	-0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	215	-5.999	-0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	215	-1.561	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	215	-1.561	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	215	-1.561	-0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	215	-1.561	-0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	215	-5.969	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	215	-5.969	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	215	-5.969	-0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	215	-5.969	-0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	215	-1.591	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	215	-1.591	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	215	-1.591	-0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	215	-1.591	-0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	215	-10.127	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1R	215	-10.127	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1S	215	-10.127	-0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1T	215	-10.127	-0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1U	215	2.567	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	215	2.567	-0.134	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	215	2.567	-0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	215	2.567	-0.134	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	215	-11.200	-0.174	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	215	-9.749	-0.174	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	215	-12.060	-0.174	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-5.999	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0054	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1B	-5.999	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0054	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1C	-5.999	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0054	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1D	-5.999	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0054	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1E	-1.561	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1F	-1.561	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1G	-1.561	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1H	-1.561	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1I	-5.969	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0054	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1J	-5.969	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0054	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1K	-5.969	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0054	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1L	-5.969	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0054	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1M	-1.591	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1N	-1.591	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1O	-1.591	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1P	-1.591	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 91
1Q	-10.127	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0092	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
1R	-10.127	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0092	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
1S	-10.127	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0092	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
1T	-10.127	-0.000	0.072	1	0.3152	1.0092	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
2	-11.200	-0.000	0.094	1	0.3152	1.0789	1.0548	--	--	0.06	--	0.07	Snell. 'zx'= 91
7	-9.749	-0.000	0.094	1	0.3152	1.0686	1.0477	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 91
8	-12.060	-0.000	0.094	1	0.3152	1.0849	1.0591	--	--	0.07	--	0.07	Snell. 'zx'= 91

ASTA NUM. 34 NI 4631 NF 4635 Lungh. 184.9 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio:		0.16	0.16	kN/m				Sollecitazioni di calcolo e di verifica					Indici <= 1 : VERIFICATO			
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota				
	cm	kN			kN*m											
1A	0	-3.326	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
1B	0	-3.326	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
1C	0	-3.326	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
1D	0	-3.326	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
1E	0	-1.874	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00					
1F	0	-1.874	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00					
1G	0	-1.874	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00					
1H	0	-1.874	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00					
1I	0	-3.423	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
1J	0	-3.423	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
1K	0	-3.423	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
1L	0	-3.423	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
1M	0	-1.777	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00					
1N	0	-1.777	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00					
1O	0	-1.777	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00					
1P	0	-1.777	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00					
1Q	0	-4.534	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
1R	0	-4.534	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
1S	0	-4.534	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
1T	0	-4.534	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
1U	0	-0.666	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00					
1V	0	-0.666	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00					
1W	0	-0.666	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00					
1X	0	-0.666	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00					
2	0	-9.991	0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02					
7	0	-8.460	0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01					
8	0	-10.880	0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02					
1A	18	-3.338	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01					
1B	18	-3.338	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01					
1C	18	-3.338	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01					
1D	18	-3.338	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01					
1E	18	-1.886	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00					
1F	18	-1.886	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00					
1G	18	-1.886	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00					
1H	18	-1.886	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00					
1I	18	-3.435	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01					
1J	18	-3.435	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01					
1K	18	-3.435	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01					
1L	18	-3.435	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01					
1M	18	-1.789	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00					
1N	18	-1.789	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00					
1O	18	-1.789	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00					
1P	18	-1.789	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00					
1Q	18	-4.546	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01					
1R	18	-4.546	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01					
1S	18	-4.546	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01					
1T	18	-4.546	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01					
1U	18	-0.678	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00					
1V	18	-0.678	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00					
1W	18	-0.678	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00					
1X	18	-0.678	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00					
2	18	-10.007	0.150	-0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02					
7	18	-8.476	0.150	-0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02					
8	18	-10.896	0.150	-0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02					
1A	37	-3.351	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01					
1B	37	-3.351	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01					
1C	37	-3.351	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01					
1D	37	-3.351	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01					
1E	37	-1.899	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01					
1F	37	-1.899	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01					
1G	37	-1.899	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01					
1H	37	-1.899	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01					
1I	37	-3.448	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01					
1J	37	-3.448	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01					
1K	37	-3.448	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01					
1L	37	-3.448	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01					
1M	37	-1.801	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01					
1N	37	-1.801	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01					
1O	37	-1.801	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01					
1P	37	-1.801	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01					
1Q	37	-4.559	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01					
1R	37	-4.559	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01					
1S	37	-4.559	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01					
1T	37	-4.559	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01					
1U	37	-0.690	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00					
1V	37	-0.690	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00					
1W	37	-0.690	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00					
1X	37	-0.690	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00					
2	37	-10.023	0.112	-0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02					
7	37	-8.492	0.112	-0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.01	0.02					
8	37	-10.912	0.112	-0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02					
1A	55	-3.363	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01					
1B	55	-3.363	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01					
1C	55	-3.363	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01					
1D	55	-3.363	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01					
1E	55	-1.911	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01					
1F	55	-1.911	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01					

U	111	-0.740	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1V	111	-0.740	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1W	111	-0.740	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1X	111	-0.740	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
2	111	-10.086	-0.037	0.000	0.000	0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02
7	111	-8.556	-0.037	0.000	0.000	0.000	0.083	1	0.00	0.01	0.02
8	111	-10.976	-0.037	0.000	0.000	0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02
1A	129	-3.412	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1B	129	-3.412	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1C	129	-3.412	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1D	129	-3.412	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1E	129	-1.960	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1F	129	-1.960	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1G	129	-1.960	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1H	129	-1.960	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1I	129	-3.509	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1J	129	-3.509	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1K	129	-3.509	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1L	129	-3.509	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1M	129	-1.863	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1N	129	-1.863	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1O	129	-1.863	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1P	129	-1.863	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1Q	129	-4.620	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1R	129	-4.620	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1S	129	-4.620	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1T	129	-4.620	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1U	129	-0.752	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1V	129	-0.752	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1W	129	-0.752	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1X	129	-0.752	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
2	129	-10.102	-0.075	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
7	129	-8.572	-0.075	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.02
8	129	-10.992	-0.075	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1A	148	-3.424	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1B	148	-3.424	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1C	148	-3.424	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1D	148	-3.424	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1E	148	-1.972	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1F	148	-1.972	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1G	148	-1.972	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1H	148	-1.972	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1I	148	-3.522	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1J	148	-3.522	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1K	148	-3.522	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1L	148	-3.522	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1M	148	-1.875	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1N	148	-1.875	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1O	148	-1.875	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1P	148	-1.875	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1Q	148	-4.633	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1R	148	-4.633	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1S	148	-4.633	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1T	148	-4.633	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1U	148	-0.764	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1V	148	-0.764	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1W	148	-0.764	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1X	148	-0.764	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
2	148	-10.118	-0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
7	148	-8.588	-0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.01	0.02
8	148	-11.008	-0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
1A	166	-3.437	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1B	166	-3.437	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1C	166	-3.437	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1D	166	-3.437	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1E	166	-1.985	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1F	166	-1.985	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1G	166	-1.985	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1H	166	-1.985	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1I	166	-3.534	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1J	166	-3.534	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1K	166	-3.534	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1L	166	-3.534	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1M	166	-1.888	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1N	166	-1.888	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1O	166	-1.888	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1P	166	-1.888	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1Q	166	-4.645	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1R	166	-4.645	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1S	166	-4.645	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1T	166	-4.645	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1U	166	-0.777	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1V	166	-0.777	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1W	166	-0.777	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1X	166	-0.777	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
2	166	-10.134	-0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
7	166	-8.604	-0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02
8	166	-11.024	-0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
1A	185	-3.449	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	185	-3.449	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	185	-3.449	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	185	-3.449	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	185	-1.997	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	185	-1.997	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00

1G	185	-1.997	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	185	-1.997	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	185	-3.546	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	185	-3.546	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	185	-3.546	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	185	-3.546	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	185	-1.900	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	185	-1.900	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	185	-1.900	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	185	-1.900	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	185	-4.657	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1R	185	-4.657	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1S	185	-4.657	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1T	185	-4.657	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1U	185	-0.789	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	185	-0.789	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	185	-0.789	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	185	-0.789	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	185	-10.150	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	185	-8.620	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	185	-11.040	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-3.449	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1B	-3.449	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1C	-3.449	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1D	-3.449	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1E	-1.997	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1F	-1.997	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1G	-1.997	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1H	-1.997	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1I	-3.546	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1J	-3.546	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1K	-3.546	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1L	-3.546	0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1M	-1.900	0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1N	-1.900	0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1O	-1.900	0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1P	-1.900	0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1Q	-4.657	0.000	0.067	1	0.3936	1.0011	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1R	-4.657	0.000	0.067	1	0.3936	1.0011	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1S	-4.657	0.000	0.067	1	0.3936	1.0011	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1T	-4.657	0.000	0.067	1	0.3936	1.0011	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1U	-0.789	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1V	-0.789	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1W	-0.789	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1X	-0.789	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
2	-10.150	0.000	0.087	1	0.3936	1.0451	1.0350	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 78
7	-8.620	0.000	0.087	1	0.3936	1.0383	1.0298	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 78
8	-11.040	0.000	0.087	1	0.3936	1.0490	1.0381	--	--	0.05	--	0.05	Snell. 'zx'= 78

ASTA NUM. 35 NI 4621 NF 4704 Lungh. 214.9 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.12 0.12 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----			-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-5.753	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-5.753	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-5.753	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-5.753	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.315	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.315	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.315	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.315	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-5.723	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-5.723	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-5.723	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-5.723	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.345	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.345	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.345	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.345	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-9.881	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1R	0	-9.881	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1S	0	-9.881	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1T	0	-9.881	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1U	0	2.813	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	2.813	0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	2.813	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	2.813	0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-10.880	0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-9.429	0.174	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-11.740	0.174	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	

1A	21	-5.777	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1B	21	-5.777	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1C	21	-5.777	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1D	21	-5.777	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1E	21	-1.340	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1F	21	-1.340	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1G	21	-1.340	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1H	21	-1.340	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1I	21	-5.748	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1J	21	-5.748	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1K	21	-5.748	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1L	21	-5.748	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1M	21	-1.369	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1N	21	-1.369	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1O	21	-1.369	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1P	21	-1.369	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1Q	21	-9.905	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1R	21	-9.905	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1S	21	-9.905	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1T	21	-9.905	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1U	21	2.788	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1V	21	2.788	0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1W	21	2.788	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1X	21	2.788	0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	21	-10.912	0.139	-0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	21	-9.461	0.139	-0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	21	-11.772	0.139	-0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02

1A	172	-5.950	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1B	172	-5.950	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1C	172	-5.950	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1D	172	-5.950	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1E	172	-1.512	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1F	172	-1.512	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1G	172	-1.512	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1H	172	-1.512	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1I	172	-5.920	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1J	172	-5.920	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1K	172	-5.920	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1L	172	-5.920	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.01	0.01
1M	172	-1.542	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1N	172	-1.542	-0.080	0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1O	172	-1.542	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1P	172	-1.542	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1Q	172	-10.078	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1R	172	-10.078	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1S	172	-10.078	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1T	172	-10.078	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.02	0.02
1U	172	2.616	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1V	172	2.616	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1W	172	2.616	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
1X	172	2.616	-0.080	-0.000	0.000	0.000	0.046	1	0.00	0.00	0.01
2	172	-11.136	-0.105	-0.000	0.000	0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
7	172	-9.685	-0.105	-0.000	0.000	0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02
8	172	-11.996	-0.105	-0.000	0.000	0.000	0.060	1	0.00	0.02	0.02

1A	193	-5.974	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1B	193	-5.974	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1C	193	-5.974	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1D	193	-5.974	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1E	193	-1.537	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1F	193	-1.537	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1G	193	-1.537	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1H	193	-1.537	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1I	193	-5.945	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1J	193	-5.945	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1K	193	-5.945	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1L	193	-5.945	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1M	193	-1.566	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1N	193	-1.566	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1O	193	-1.566	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1P	193	-1.566	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1Q	193	-10.102	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1R	193	-10.102	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1S	193	-10.102	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1T	193	-10.102	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1U	193	2.591	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1V	193	2.591	-0.107	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1W	193	2.591	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1X	193	2.591	-0.107	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	193	-11.168	-0.139	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	193	-9.717	-0.139	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	193	-12.028	-0.139	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02

1A	215	-5.999	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	215	-5.999	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	215	-5.999	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	215	-5.999	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	215	-1.561	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	215	-1.561	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	215	-1.561	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	215	-1.561	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	215	-5.969	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	215	-5.969	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	215	-5.969	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	215	-5.969	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	215	-1.591	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	215	-1.591	-0.134	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	215	-1.591	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	215	-1.591	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	215	-10.127	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1R	215	-10.127	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1S	215	-10.127	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1T	215	-10.127	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1U	215	2.567	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	215	2.567	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	215	2.567	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	215	2.567	-0.134	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	215	-11.200	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	215	-9.749	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	215	-12.060	-0.174	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-5.999	0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1B	-5.999	0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91
1C	-5.999	0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 91

1D	-5.999	0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	91
1E	-1.561	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'='	91
1F	-1.561	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'='	91
1G	-1.561	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'='	91
1H	-1.561	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'='	91
1I	-5.969	0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	91
1J	-5.969	0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	91
1K	-5.969	0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	91
1L	-5.969	0.000	0.072	1	0.3152	1.0053	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell.	'zx'='	91
1M	-1.591	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'='	91
1N	-1.591	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'='	91
1O	-1.591	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'='	91
1P	-1.591	0.000	0.072	1	0.3152	1.0014	1.0028	--	--	0.01	--	0.01	Snell.	'zx'='	91
1Q	-10.127	0.000	0.072	1	0.3152	1.0090	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
1R	-10.127	0.000	0.072	1	0.3152	1.0090	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
1S	-10.127	0.000	0.072	1	0.3152	1.0090	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
1T	-10.127	0.000	0.072	1	0.3152	1.0090	1.0176	--	--	0.06	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
2	-11.200	0.000	0.094	1	0.3152	1.0787	1.0548	--	--	0.06	--	0.07	Snell.	'zx'='	91
7	-9.749	0.000	0.094	1	0.3152	1.0685	1.0477	--	--	0.05	--	0.06	Snell.	'zx'='	91
8	-12.060	0.000	0.094	1	0.3152	1.0847	1.0591	--	--	0.07	--	0.07	Snell.	'zx'='	91

ASTA NUM. 36 NI 4629 NF 4639 Lungh. 184.9 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.16 0.16 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica								Indici <= 1 : VERIFICATO				
NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----			-----	-----			
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-3.359	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-3.359	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-3.359	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-3.359	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.881	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.881	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.881	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.881	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-3.353	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-3.353	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-3.353	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-3.353	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.887	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.887	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.887	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.887	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-4.573	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1R	0	-4.573	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1S	0	-4.573	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1T	0	-4.573	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1U	0	-0.667	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	-0.667	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	-0.667	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	-0.667	0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-10.020	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-8.493	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	-10.930	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	

1A	18	-3.372	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1B	18	-3.372	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1C	18	-3.372	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1D	18	-3.372	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1E	18	-1.893	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1F	18	-1.893	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1G	18	-1.893	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1H	18	-1.893	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1I	18	-3.365	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1J	18	-3.365	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1K	18	-3.365	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1L	18	-3.365	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1M	18	-1.899	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1N	18	-1.899	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1O	18	-1.899	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1P	18	-1.899	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	18	-4.585	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1R	18	-4.585	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1S	18	-4.585	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1T	18	-4.585	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1U	18	-0.680	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1V	18	-0.680	0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1W	18	-0.680	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1X	18	-0.680	0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
2	18	-10.036	0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02	
7	18	-8.509	0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02	
8	18	-10.946	0.150	0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02	

1A	37	-3.384	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1B	37	-3.384	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1C	37	-3.384	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1D	37	-3.384	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1E	37	-1.905	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1F	37	-1.905	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1G	37	-1.905	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1H	37	-1.905	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01	
1I	37	-3.378	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	
1J	37	-3.378	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01	

1K	37	-3.378	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1L	37	-3.378	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1M	37	-1.912	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1N	37	-1.912	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1O	37	-1.912	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1P	37	-1.912	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1Q	37	-4.597	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1R	37	-4.597	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1S	37	-4.597	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1T	37	-4.597	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1U	37	-0.692	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1V	37	-0.692	0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1W	37	-0.692	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1X	37	-0.692	0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
2	37	-10.052	0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
7	37	-8.525	0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.01	0.02
8	37	-10.962	0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
1A	55	-3.396	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1B	55	-3.396	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1C	55	-3.396	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1D	55	-3.396	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1E	55	-1.917	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1F	55	-1.917	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1G	55	-1.917	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1H	55	-1.917	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1I	55	-3.390	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1J	55	-3.390	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1K	55	-3.390	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1L	55	-3.390	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1M	55	-1.924	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1N	55	-1.924	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1O	55	-1.924	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1P	55	-1.924	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1Q	55	-4.609	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1R	55	-4.609	0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1S	55	-4.609	0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0

2	92	-10.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.087	1	0.00	0.02	0.02
7	92	-8.573	0.000	0.000	0.000	0.000	0.087	1	0.00	0.01	0.02
8	92	-11.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.087	1	0.00	0.02	0.02
1A	111	-3.433	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1B	111	-3.433	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1C	111	-3.433	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1D	111	-3.433	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1E	111	-1.954	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1F	111	-1.954	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1G	111	-1.954	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1H	111	-1.954	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1I	111	-3.427	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1J	111	-3.427	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1K	111	-3.427	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1L	111	-3.427	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1M	111	-1.961	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1N	111	-1.961	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1O	111	-1.961	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1P	111	-1.961	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1Q	111	-4.646	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1R	111	-4.646	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1S	111	-4.646	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1T	111	-4.646	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1U	111	-0.741	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1V	111	-0.741	-0.029	0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1W	111	-0.741	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1X	111	-0.741	-0.029	-0.000	0.000	0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
2	111	-10.116	-0.037	-0.000	0.000	0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02
7	111	-8.589	-0.037	-0.000	0.000	0.000	0.083	1	0.00	0.01	0.02
8	111	-11.026	-0.037	-0.000	0.000	0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02
1A	129	-3.446	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1B	129	-3.446	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1C	129	-3.446	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1D	129	-3.446	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1E	129	-1.967	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1F	129	-1.967	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1G	129	-1.967	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1H	129	-1.967	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1I	129	-3.439	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1J	129	-3.439	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1K	129	-3.439	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1L	129	-3.439	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1M	129	-1.973	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1N	129	-1.973	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1O	129	-1.973	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1P	129	-1.973	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.01
1Q	129	-4.659	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1R	129	-4.659	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1S	129	-4.659	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1T	129	-4.659	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1U	129	-0.754	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1V	129	-0.754	-0.058	0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1W	129	-0.754	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1X	129	-0.754	-0.058	-0.000	0.000	0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
2	129	-10.132	-0.075	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
7	129	-8.605	-0.075	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.02
8	129	-11.042	-0.075	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1A	148	-3.458	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1B	148	-3.458	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1C	148	-3.458	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1D	148	-3.458	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1E	148	-1.979	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1F	148	-1.979	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1G	148	-1.979	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1H	148	-1.979	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1I	148	-3.451	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1J	148	-3.451	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1K	148	-3.451	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1L	148	-3.451	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1M	148	-1.985	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1N	148	-1.985	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1O	148	-1.985	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1P	148	-1.985	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1Q	148	-4.671	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1R	148	-4.671	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1S	148	-4.671	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1T	148	-4.671	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1U	148	-0.766	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1V	148	-0.766	-0.086	0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1W	148	-0.766	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1X	148	-0.766	-0.086	-0.000	0.000	0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
2	148	-10.148	-0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
7	148	-8.621	-0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.01	0.02
8	148	-11.058	-0.112	0.000	0.000	0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
1A	166	-3.470	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1B	166	-3.470	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1C	166	-3.470	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1D	166	-3.470	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1E	166	-1.991	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1F	166	-1.991	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1G	166	-1.991	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1H	166	-1.991	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1I	166	-3.464	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1J	166	-3.464	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01

1K	166	-3.464	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1L	166	-3.464	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1M	166	-1.998	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1N	166	-1.998	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1O	166	-1.998	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1P	166	-1.998	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1Q	166	-4.683	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1R	166	-4.683	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1S	166	-4.683	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1T	166	-4.683	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1U	166	-0.778	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1V	166	-0.778	-0.115	0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1W	166	-0.778	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1X	166	-0.778	-0.115	-0.000	0.000	0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
2	166	-10.164	-0.150	-0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
7	166	-8.637	-0.150	-0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02
8	166	-11.074	-0.150	-0.000	0.000	0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02

1A	185	-3.482	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	185	-3.482	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	185	-3.482	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	185	-3.482	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	185	-2.004	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	185	-2.004	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	185	-2.004	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	185	-2.004	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	185	-3.476	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	185	-3.476	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	185	-3.476	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	185	-3.476	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	185	-2.010	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	185	-2.010	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	185	-2.010	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	185	-2.010	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	185	-4.696	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1R	185	-4.696	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1S	185	-4.696	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1T	185	-4.696	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1U	185	-0.790	-0.144	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	185	-0.790	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	185	-0.790	-0.144	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	185	-0.790	-0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	185	-10.180	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	185	-8.653	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	185	-11.090	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-3.482	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1B	-3.482	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1C	-3.482	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1D	-3.482	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1E	-2.004	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1F	-2.004	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1G	-2.004	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1H	-2.004	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1I	-3.476	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1J	-3.476	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1K	-3.476	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1L	-3.476	0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1M	-2.010	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1N	-2.010	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1O	-2.010	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1P	-2.010	0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1Q	-4.696	0.000	0.067	1	0.3936	1.0013	1.0055	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1R	-4.696	0.000	0.067	1	0.3936	1.0013	1.0055	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1S	-4.696	0.000	0.067	1	0.3936	1.0013	1.0055	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1T	-4.696	0.000	0.067	1	0.3936	1.0013	1.0055	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1U	-0.790	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1V	-0.790	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1W	-0.790	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1X	-0.790	0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
2	-10.180	0.000	0.087	1	0.3936	1.0455	1.0351	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 78
7	-8.653	0.000	0.087	1	0.3936	1.0387	1.0299	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 78
8	-11.090	0.000	0.087	1	0.3936	1.0496	1.0383	--	--	0.05	--	0.05	Snell. 'zx'= 78

ASTA NUM. 37 NI 4619 NF 4704 Lungh. 216.1 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.13 0.13 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
			kN			kN*m						
1A	0	-5.640	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-5.640	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-5.640	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	

1R	65	-9.955	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1S	65	-9.955	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1T	65	-9.955	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1U	65	2.737	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1V	65	2.737	0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1W	65	2.737	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1X	65	2.737	0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
2	65	-10.976	0.070	-0.000	0.000	0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
7	65	-9.526	0.070	-0.000	0.000	0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
8	65	-11.836	0.070	-0.000	0.000	0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1A	86	-5.739	0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1B	86	-5.739	0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1C	86	-5.739	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1D	86	-5.739	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1E	86	-1.528	0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1F	86	-1.528	0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1G	86	-1.528	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1H	86	-1.528	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1I	86	-5.884	0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1J	86	-5.884	0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1K	86	-5.884	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1L	86	-5.884	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1M	86	-1.383	0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1N	86	-1.383	0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1O	86	-1.383	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1P	86	-1.383	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1Q	86	-9.979	0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1R	86	-9.979	0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1S	86	-9.979	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1T	86	-9.979	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1U	86	2.712	0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1V	86	2.712	0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1W	86	2.712	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1X	86	2.712	0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
2	86	-11.008	0.035	-0.000	0.000	0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.02
7	86	-9.558	0.035	-0.000	0.000	0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.02
8	86	-11.868	0.035	-0.000	0.000	0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1A	108	-5.763	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1B	108	-5.763	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1C	108	-5.763	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1D	108	-5.763	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1E	108	-1.553	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1F	108	-1.553	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1G	108	-1.553	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1H	108	-1.553	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1I	108	-5.908	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1J	108	-5.908	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1K	108	-5.908	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1L	108	-5.908	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1M	108	-1.408	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1N	108	-1.408	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1O	108	-1.408	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1P	108	-1.408	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1Q	108	-10.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1R	108	-10.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1S	108	-10.004	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1T	108	-10.004	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1U	108	2.688	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1V	108	2.688	0.000	0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1W	108	2.688	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1X	108	2.688	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
2	108	-11.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.095	1	0.00	0.02	0.02
7	108	-9.591	0.000	0.000	0.000	0.000	0.095	1	0.00	0.02	0.02
8	108	-11.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.095	1	0.00	0.02	0.03
1A	130	-5.788	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1B	130	-5.788	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1C	130	-5.788	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1D	130	-5.788	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1E	130	-1.577	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1F	130	-1.577	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1G	130	-1.577	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1H	130	-1.577	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1I	130	-5.933	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1J	130	-5.933	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1K	130	-5.933	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1L	130	-5.933	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1M	130	-1.433	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1N	130	-1.433	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1O	130	-1.433	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1P	130	-1.433	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1Q	130	-10.028	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1R	130	-10.028	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1S	130	-10.028	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1T	130	-10.028	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1U	130	2.663	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1V	130	2.663	-0.027	0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1W	130	2.663	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1X	130	2.663	-0.027	-0.000	0.000	0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
2	130	-11.072	-0.035	-0.000	0.000	0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.02
7	130	-9.623	-0.035	-0.000	0.000	0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.02
8	130	-11.932	-0.035	-0.000	0.000	0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1A	151	-5.812	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1B	151	-5.812	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1C	151	-5.812	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01

D	151	-5.812	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1E	151	-1.602	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1F	151	-1.602	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1G	151	-1.602	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1H	151	-1.602	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1I	151	-5.957	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1J	151	-5.957	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1K	151	-5.957	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1L	151	-5.957	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1M	151	-1.457	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1N	151	-1.457	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1O	151	-1.457	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1P	151	-1.457	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1Q	151	-10.053	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1R	151	-10.053	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1S	151	-10.053	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1T	151	-10.053	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1U	151	2.639	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1V	151	2.639	-0.054	0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1W	151	2.639	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1X	151	2.639	-0.054	-0.000	0.000	0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
2	151	-11.104	-0.070	-0.000	0.000	0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
7	151	-9.655	-0.070	-0.000	0.000	0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
8	151	-11.964	-0.070	-0.000	0.000	0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1A	173	-5.837	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1B	173	-5.837	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1C	173	-5.837	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1D	173	-5.837	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1E	173	-1.627	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1F	173	-1.627	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1G	173	-1.627	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1H	173	-1.627	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1I	173	-5.982	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1J	173	-5.982	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1K	173	-5.982	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1L	173	-5.982	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1M	173	-1.482	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1N	173	-1.482	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1O	173	-1.482	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1P	173	-1.482	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1Q	173	-10.078	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1R	173	-10.078	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1S	173	-10.078	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1T	173	-10.078	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1U	173	2.614	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1V	173	2.614	-0.081	0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1W	173	2.614	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1X	173	2.614	-0.081	-0.000	0.000	0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
2	173	-11.136	-0.106	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
7	173	-9.687	-0.106	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
8	173	-11.996	-0.106	0.000	0.000	0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1A	195	-5.862	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1B	195	-5.862	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1C	195	-5.862	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1D	195	-5.862	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1E	195	-1.651	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1F	195	-1.651	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1G	195	-1.651	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1H	195	-1.651	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1I	195	-6.007	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1J	195	-6.007	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1K	195	-6.007	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1L	195	-6.007	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1M	195	-1.506	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1N	195	-1.506	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1O	195	-1.506	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1P	195	-1.506	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1Q	195	-10.102	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1R	195	-10.102	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1S	195	-10.102	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1T	195	-10.102	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1U	195	2.589	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1V	195	2.589	-0.108	0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1W	195	2.589	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1X	195	2.589	-0.108	-0.000	0.000	0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	195	-11.168	-0.141	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	195	-9.719	-0.141	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	195	-12.028	-0.141	0.000	0.000	0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1A	216	-5.886	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	216	-5.886	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	216	-5.886	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	216	-5.886	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	216	-1.676	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	216	-1.676	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	216	-1.676	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	216	-1.676	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	216	-6.031	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	216	-6.031	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	216	-6.031	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	216	-6.031	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	216	-1.531	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	216	-1.531	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	216	-1.531	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	216	-1.531	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	216	-10.127	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.00

1R	216	-10.127	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1S	216	-10.127	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1T	216	-10.127	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1U	216	2.565	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	216	2.565	-0.136	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	216	2.565	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	216	2.565	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	216	-11.200	-0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	216	-9.751	-0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	216	-12.060	-0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-5.886	0.000	0.073	1	0.3123	1.0054	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1B	-5.886	0.000	0.073	1	0.3123	1.0054	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1C	-5.886	0.000	0.073	1	0.3123	1.0054	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1D	-5.886	0.000	0.073	1	0.3123	1.0054	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1E	-1.676	0.000	0.073	1	0.3123	1.0015	1.0030	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1F	-1.676	0.000	0.073	1	0.3123	1.0015	1.0030	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1G	-1.676	0.000	0.073	1	0.3123	1.0015	1.0030	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1H	-1.676	0.000	0.073	1	0.3123	1.0015	1.0030	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1I	-6.031	0.000	0.073	1	0.3123	1.0056	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1J	-6.031	0.000	0.073	1	0.3123	1.0056	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1K	-6.031	0.000	0.073	1	0.3123	1.0056	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1L	-6.031	0.000	0.073	1	0.3123	1.0056	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1M	-1.531	0.000	0.073	1	0.3123	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1N	-1.531	0.000	0.073	1	0.3123	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1O	-1.531	0.000	0.073	1	0.3123	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1P	-1.531	0.000	0.073	1	0.3123	1.0014	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1Q	-10.127	0.000	0.073	1	0.3123	1.0094	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
1R	-10.127	0.000	0.073	1	0.3123	1.0094	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
1S	-10.127	0.000	0.073	1	0.3123	1.0094	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
1T	-10.127	0.000	0.073	1	0.3123	1.0094	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
2	-11.200	0.000	0.095	1	0.3123	1.0801	1.0556	--	--	0.06	--	0.07	Snell. 'zx'= 92
7	-9.751	0.000	0.095	1	0.3123	1.0698	1.0484	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
8	-12.060	0.000	0.095	1	0.3123	1.0863	1.0599	--	--	0.07	--	0.07	Snell. 'zx'= 92

ASTA NUM. 38 NI 4625 NF 4647 Lungh. 184.9 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.

qy medio: 0.16 0.16 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica

Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x -- cm	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
1A	0	-3.361	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-3.361	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-3.361	0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-3.361	0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.879	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.879	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.879	0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.879	0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-3.353	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-3.353	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-3.353	0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-3.353	0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.887	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.887	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.887	0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.887	0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-4.573	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1R	0	-4.573	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1S	0	-4.573	0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1T	0	-4.573	0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1U	0	-0.667	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	-0.667	0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	-0.667	0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	-0.667	0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-10.020	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-8.494	0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
8	0	-10.930	0.187	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1A	18	-3.373	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1B	18	-3.373	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1C	18	-3.373	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1D	18	-3.373	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1E	18	-1.892	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1F	18	-1.892	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1G	18	-1.892	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1H	18	-1.892	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1I	18	-3.365	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1J	18	-3.365	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1K	18	-3.365	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1L	18	-3.365	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01	
1M	18	-1.899	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	
1N	18	-1.899	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00	

IO	18	-1.899	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1P	18	-1.899	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1Q	18	-4.585	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1R	18	-4.585	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1S	18	-4.585	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1T	18	-4.585	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1U	18	-0.679	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1V	18	-0.679	0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1W	18	-0.679	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1X	18	-0.679	0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
2	18	-10.036	0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
7	18	-8.510	0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02
8	18	-10.946	0.150	0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
1A	37	-3.385	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1B	37	-3.385	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1C	37	-3.385	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1D	37	-3.385	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1E	37	-1.904	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1F	37	-1.904	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1G	37	-1.904	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1H	37	-1.904	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1I	37	-3.378	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1J	37	-3.378	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1K	37	-3.378	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1L	37	-3.378	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1M	37	-1.912	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1N	37	-1.912	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1O	37	-1.912	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1P	37	-1.912	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1Q	37	-4.597	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1R	37	-4.597	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1S	37	-4.597	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1T	37	-4.597	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1U	37	-0.692	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1V	37	-0.692	0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1W	37	-0.692	0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.

1A	92	-3.422	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1B	92	-3.422	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1C	92	-3.422	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1D	92	-3.422	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1E	92	-1.941	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.00
1F	92	-1.941	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1G	92	-1.941	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1H	92	-1.941	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1I	92	-3.415	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1J	92	-3.415	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1K	92	-3.415	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1L	92	-3.415	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1M	92	-1.948	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1N	92	-1.948	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1O	92	-1.948	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1P	92	-1.948	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1Q	92	-4.634	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1R	92	-4.634	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1S	92	-4.634	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1T	92	-4.634	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.01	0.01
1U	92	-0.729	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1V	92	-0.729	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1W	92	-0.729	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
1X	92	-0.729	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.067	1	0.00	0.00	0.01
2	92	-10.100	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.087	1	0.00	0.02	0.02
7	92	-8.574	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.087	1	0.00	0.01	0.02
8	92	-11.010	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.087	1	0.00	0.02	0.02

1O	148	-1.985	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1P	148	-1.985	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1Q	148	-4.671	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1R	148	-4.671	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1S	148	-4.671	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1T	148	-4.671	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1U	148	-0.766	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1V	148	-0.766	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1W	148	-0.766	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1X	148	-0.766	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
2	148	-10.148	-0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
7	148	-8.622	-0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.01	0.02
8	148	-11.058	-0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02

1A	166	-3.471	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1B	166	-3.471	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1C	166	-3.471	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1D	166	-3.471	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1E	166	-1.990	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1F	166	-1.990	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1G	166	-1.990	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1H	166	-1.990	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1I	166	-3.464	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1J	166	-3.464	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1K	166	-3.464	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1L	166	-3.464	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1M	166	-1.998	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1N	166	-1.998	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1O	166	-1.998	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1P	166	-1.998	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1Q	166	-4.684	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1R	166	-4.684	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1S	166	-4.684	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1T	166	-4.684	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1U	166	-0.778	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1V	166	-0.778	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1W	166	-0.778	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1X	166	-0.778	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
2	166	-10.164	-0.150	-0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
7	166	-8.638	-0.150	-0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02
8	166	-11.074	-0.150	-0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02

1A	185	-3.484	-0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	185	-3.484	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	185	-3.484	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	185	-3.484	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	185	-2.002	-0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	185	-2.002	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	185	-2.002	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	185	-2.002	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	185	-3.476	-0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	185	-3.476	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	185	-3.476	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	185	-3.476	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	185	-2.010	-0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	185	-2.010	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	185	-2.010	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	185	-2.010	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	185	-4.696	-0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1R	185	-4.696	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1S	185	-4.696	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1T	185	-4.696	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1U	185	-0.790	-0.144	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	185	-0.790	-0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	185	-0.790	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	185	-0.790	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	185	-10.180	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	185	-8.654	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	185	-11.090	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-3.484	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1B	-3.484	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1C	-3.484	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1D	-3.484	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1E	-2.002	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1F	-2.002	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1G	-2.002	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1H	-2.002	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1I	-3.476	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1J	-3.476	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1K	-3.476	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1L	-3.476	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0009	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1M	-2.010	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1N	-2.010	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1O	-2.010	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1P	-2.010	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1Q	-4.696	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0012	1.0055	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1R	-4.696	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0012	1.0055	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78

1S	-4.696	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0012	1.0055	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1T	-4.696	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0012	1.0055	--	--	0.02	--	0.02	Snell.	'zx'=' 78
1U	-0.790	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1V	-0.790	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1W	-0.790	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
1X	-0.790	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell.	'zx'=' 78
2	-10.180	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0454	1.0351	--	--	0.04	--	0.05	Snell.	'zx'=' 78
7	-8.654	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0386	1.0299	--	--	0.04	--	0.04	Snell.	'zx'=' 78
8	-11.090	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0495	1.0383	--	--	0.05	--	0.05	Snell.	'zx'=' 78

ASTA NUM. 39
NI 4615
NF 4704
Lungh. 216.2 cm
SEZ. 5
Pd UNP 80
Dist.= 0.010 m
ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.13 0.13 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica
Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----			-----	-----	-----	-----	
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-5.640	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-5.640	0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-5.640	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-5.640	0.136	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.430	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.430	0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.430	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.430	0.136	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-5.785	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-5.785	0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-5.785	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-5.785	0.136	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.285	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.285	0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.285	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.285	0.136	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-9.881	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1R	0	-9.881	0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1S	0	-9.881	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1T	0	-9.881	0.136	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1U	0	2.811	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1V	0	2.811	0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1W	0	2.811	0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1X	0	2.811	0.136	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00	
2	0	-10.880	0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
7	0	-9.431	0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
8	0	-11.740	0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02	
1A	22	-5.665	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1B	22	-5.665	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1C	22	-5.665	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1D	22	-5.665	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1E	22	-1.454	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1F	22	-1.454	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1G	22	-1.454	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1H	22	-1.454	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1I	22	-5.810	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1J	22	-5.810	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1K	22	-5.810	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1L	22	-5.810	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01	
1M	22	-1.310	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1N	22	-1.310	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1O	22	-1.310	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1P	22	-1.310	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	22	-9.905	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1R	22	-9.905	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1S	22	-9.905	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1T	22	-9.905	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02	
1U	22	2.786	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
1V	22	2.786	0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
1W	22	2.786	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
1X	22	2.786	0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01	
2	22	-10.912	0.141	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02	
7	22	-9.463	0.141	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02	
8	22	-11.772	0.141	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02	
1A	43	-5.689	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1B	43	-5.689	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1C	43	-5.689	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1D	43	-5.689	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1E	43	-1.479	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1F	43	-1.479	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1G	43	-1.479	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1H	43	-1.479	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1I	43	-5.834	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1J	43	-5.834	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1K	43	-5.834	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1L	43	-5.834	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01	
1M	43	-1.334	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1N	43	-1.334	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1O	43	-1.334	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1P	43	-1.334	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	
1Q	43	-9.930	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02	
1R	43	-9.930	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02	
1S	43	-9.930	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02	
1T	43	-9.930	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02	
1U	43	2.762	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01	

1V	43	2.762	0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1W	43	2.762	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1X	43	2.762	0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
2	43	-10.944	0.106	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
7	43	-9.495	0.106	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
8	43	-11.804	0.106	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1A	65	-5.714	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1B	65	-5.714	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1C	65	-5.714	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1D	65	-5.714	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1E	65	-1.504	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1F	65	-1.504	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1G	65	-1.504	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1H	65	-1.504	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1I	65	-5.859	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1J	65	-5.859	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1K	65	-5.859	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1L	65	-5.859	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1M	65	-1.359	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1N	65	-1.359	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1O	65	-1.359	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1P	65	-1.359	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1Q	65	-9.955	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1R	65	-9.955	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1S	65	-9.955	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1T	65	-9.955	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1U	65	2.737	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1V	65	2.737	0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1W	65	2.737	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1X	65	2.737	0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
2	65	-10.976	0.070	-0.000	0.000	-0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
7	65	-9.527	0.070	-0.000	0.000	-0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
8	65	-11.836	0.070	-0.000	0.000	-0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1A	86	-5.739	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1B	86	-5.739	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1C	86	-5.739	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1D	86	-5.739	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1E	86	-1.528	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1F	86	-1.528	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1G	86	-1.528	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1H	86	-1.528	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1I	86	-5.883	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1J	86	-5.883	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1K	86	-5.883	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1L	86	-5.883	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1M	86	-1.383	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1N	86	-1.383	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1O	86	-1.383	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1P	86	-1.383	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1Q	86	-9.979	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1R	86	-9.979	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1S	86	-9.979	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1T	86	-9.979	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1U	86	2.712	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1V	86	2.712	0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1W	86	2.712	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1X	86	2.712	0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
2	86	-11.008	0.035	0.000	0.000	-0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.02
7	86	-9.559	0.035	0.000	0.000	-0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.02
8	86	-11.868	0.035	0.000	0.000	-0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1A	108	-5.763	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1B	108	-5.763	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1C	108	-5.763	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1D	108	-5.763	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1E	108	-1.553	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1F	108	-1.553	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1G	108	-1.553	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1H	108	-1.553	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1I	108	-5.908	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1J	108	-5.908	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1K	108	-5.908	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1L	108	-5.908	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.01
1M	108	-1.408	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1N	108	-1.408	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1O	108	-1.408	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1P	108	-1.408	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1Q	108	-10.004	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1R	108	-10.004	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1S	108	-10.004	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1T	108	-10.004	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1U	108	2.688	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1V	108	2.688	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1W	108	2.688	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
1X	108	2.688	0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.00	0.01
2	108	-11.040	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.095	1	0.00	0.02	0.02
7	108	-9.591	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.095	1	0.00	0.02	0.02
8	108	-11.900	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.095	1	0.00	0.02	0.03
1A	130	-5.788	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1B	130	-5.788	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1C	130	-5.788	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1D	130	-5.788	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1E	130	-1.577	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1F	130	-1.577	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1G	130	-1.577	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01

1A	130	-1.577	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1I	130	-5.933	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1J	130	-5.933	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1K	130	-5.933	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1L	130	-5.933	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.01	0.01
1M	130	-1.433	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1N	130	-1.433	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1O	130	-1.433	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1P	130	-1.433	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1Q	130	-10.028	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1R	130	-10.028	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1S	130	-10.028	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1T	130	-10.028	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.02	0.02
1U	130	2.663	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1V	130	2.663	-0.027	0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1W	130	2.663	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
1X	130	2.663	-0.027	-0.000	0.000	-0.000	0.070	1	0.00	0.00	0.01
2	130	-11.072	-0.035	-0.000	0.000	-0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.02
7	130	-9.623	-0.035	-0.000	0.000	-0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.02
8	130	-11.932	-0.035	-0.000	0.000	-0.000	0.091	1	0.00	0.02	0.03
1A	151	-5.812	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1B	151	-5.812	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1C	151	-5.812	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1D	151	-5.812	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1E	151	-1.602	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1F	151	-1.602	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1G	151	-1.602	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1H	151	-1.602	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1I	151	-5.957	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1J	151	-5.957	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1K	151	-5.957	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1L	151	-5.957	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.01	0.01
1M	151	-1.457	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1N	151	-1.457	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1O	151	-1.457	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1P	151	-1.457	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1Q	151	-10.053	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1R	151	-10.053	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1S	151	-10.053	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1T	151	-10.053	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.02	0.02
1U	151	2.639	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1V	151	2.639	-0.054	0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1W	151	2.639	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
1X	151	2.639	-0.054	-0.000	0.000	-0.000	0.062	1	0.00	0.00	0.01
2	151	-11.104	-0.070	-0.000	0.000	-0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
7	151	-9.655	-0.070	-0.000	0.000	-0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.02
8	151	-11.964	-0.070	-0.000	0.000	-0.000	0.080	1	0.00	0.02	0.03
1A	173	-5.837	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1B	173	-5.837	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1C	173	-5.837	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1D	173	-5.837	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1E	173	-1.627	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1F	173	-1.627	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1G	173	-1.627	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1H	173	-1.627	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1I	173	-5.982	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1J	173	-5.982	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1K	173	-5.982	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1L	173	-5.982	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.01	0.01
1M	173	-1.482	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1N	173	-1.482	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1O	173	-1.482	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1P	173	-1.482	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1Q	173	-10.078	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1R	173	-10.078	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1S	173	-10.078	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1T	173	-10.078	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.02	0.02
1U	173	2.614	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1V	173	2.614	-0.081	0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1W	173	2.614	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
1X	173	2.614	-0.081	-0.000	0.000	-0.000	0.047	1	0.00	0.00	0.01
2	173	-11.136	-0.106	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
7	173	-9.687	-0.106	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
8	173	-11.996	-0.106	0.000	0.000	-0.000	0.061	1	0.00	0.02	0.02
1A	195	-5.862	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1B	195	-5.862	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1C	195	-5.862	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1D	195	-5.862	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1E	195	-1.651	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1F	195	-1.651	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1G	195	-1.651	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1H	195	-1.651	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1I	195	-6.006	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1J	195	-6.006	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1K	195	-6.006	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1L	195	-6.006	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.01	0.01
1M	195	-1.506	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1N	195	-1.506	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1O	195	-1.506	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1P	195	-1.506	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00
1Q	195	-10.102	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1R	195	-10.102	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1S	195	-10.102	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1T	195	-10.102	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.02	0.02
1U	195	2.589	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.00

1V	195	2.589	-0.108	0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1W	195	2.589	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
1X	195	2.589	-0.108	-0.000	0.000	-0.000	0.026	1	0.00	0.00	0.01
2	195	-11.168	-0.141	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
7	195	-9.719	-0.141	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
8	195	-12.028	-0.141	0.000	0.000	-0.000	0.034	1	0.00	0.02	0.02
1A	216	-5.886	-0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	216	-5.886	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	216	-5.886	-0.136	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	216	-5.886	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	216	-1.676	-0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	216	-1.676	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	216	-1.676	-0.136	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	216	-1.676	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	216	-6.031	-0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	216	-6.031	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	216	-6.031	-0.136	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	216	-6.031	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	216	-1.531	-0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	216	-1.531	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	216	-1.531	-0.136	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	216	-1.531	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	216	-10.127	-0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.02	0.02
1R	216	-10.127	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1S	216	-10.127	-0.136	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.02	0.02
1T	216	-10.127	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
1U	216	2.565	-0.136	0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	216	2.565	-0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	216	2.565	-0.136	-0.000	0.000	0.000	-0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	216	2.565	-0.136	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	216	-11.200	-0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	216	-9.751	-0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
8	216	-12.060	-0.176	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-5.886	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0059	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1B	-5.886	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0059	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1C	-5.886	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0059	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1D	-5.886	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0059	1.0104	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1E	-1.676	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0017	1.0030	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1F	-1.676	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0017	1.0030	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1G	-1.676	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0017	1.0030	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1H	-1.676	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0017	1.0030	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1I	-6.031	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0061	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1J	-6.031	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0061	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1K	-6.031	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0061	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1L	-6.031	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0061	1.0106	--	--	0.03	--	0.04	Snell. 'zx'= 92
1M	-1.531	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0015	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1N	-1.531	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0015	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1O	-1.531	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0015	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1P	-1.531	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0015	1.0027	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 92
1Q	-10.127	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0102	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
1R	-10.127	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0102	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
1S	-10.127	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0102	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
1T	-10.127	-0.000	0.073	1	0.3123	1.0102	1.0178	--	--	0.06	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
2	-11.200	-0.000	0.095	1	0.3123	1.0808	1.0556	--	--	0.06	--	0.07	Snell. 'zx'= 92
7	-9.751	-0.000	0.095	1	0.3123	1.0704	1.0484	--	--	0.05	--	0.06	Snell. 'zx'= 92
8	-12.060	-0.000	0.095	1	0.3123	1.0870	1.0599	--	--	0.07	--	0.07	Snell. 'zx'= 92

ASTA NUM. 40 NI 4632 NF 4633 Lungh. 184.9 cm SEZ. 5 Pd UNP 80 Dist.= 0.010 m ali esterne

categoria: p.p. y qy tot.
qy medio: 0.16 0.16 kN/m

Sollecitazioni di calcolo e di verifica Indici <= 1 : VERIFICATO

NC	x	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Classe	I.V.T.	I.R.n.	I.R.	Nota
	--	-----			-----			-----	-----			
	cm	kN			kN*m							

1A	0	-3.326	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1B	0	-3.326	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1C	0	-3.326	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1D	0	-3.326	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1E	0	-1.876	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1F	0	-1.876	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1G	0	-1.876	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1H	0	-1.876	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1I	0	-3.421	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1J	0	-3.421	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1K	0	-3.421	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1L	0	-3.421	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1M	0	-1.781	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1N	0	-1.781	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1O	0	-1.781	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1P	0	-1.781	0.144	-0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00	
1Q	0	-4.533	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	
1R	0	-4.533	0.144	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01	

1E	74	-1.926	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1F	74	-1.926	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1G	74	-1.926	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1H	74	-1.926	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1I	74	-3.470	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1J	74	-3.470	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1K	74	-3.470	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1L	74	-3.470	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1M	74	-1.830	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1N	74	-1.830	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1O	74	-1.830	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1P	74	-1.830	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1Q	74	-4.582	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1R	74	-4.582	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1S	74	-4.582	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1T	74	-4.582	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1U	74	-0.718	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1V	74	-0.718	0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1W	74	-0.718	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1X	74	-0.718	0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
2	74	-10.064	0.037	-0.000	0.000	-0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02
7	74	-8.532	0.037	-0.000	0.000	-0.000	0.083	1	0.00	0.01	0.02
8	74	-10.954	0.037	-0.000	0.000	-0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02

1A	111	-3.399	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1B	111	-3.399	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1C	111	-3.399	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1D	111	-3.399	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1E	111	-1.950	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1F	111	-1.950	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1G	111	-1.950	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1H	111	-1.950	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1I	111	-3.495	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1J	111	-3.495	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1K	111	-3.495	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1L	111	-3.495	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1M	111	-1.855	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1N	111	-1.855	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1O	111	-1.855	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1P	111	-1.855	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1Q	111	-4.607	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1R	111	-4.607	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1S	111	-4.607	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1T	111	-4.607	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.01	0.01
1U	111	-0.743	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1V	111	-0.743	-0.029	0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1W	111	-0.743	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
1X	111	-0.743	-0.029	-0.000	0.000	-0.000	0.064	1	0.00	0.00	0.01
2	111	-10.096	-0.037	0.000	0.000	-0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02
7	111	-8.564	-0.037	0.000	0.000	-0.000	0.083	1	0.00	0.01	0.02
8	111	-10.986	-0.037	0.000	0.000	-0.000	0.083	1	0.00	0.02	0.02

1S	129	-4.619	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1T	129	-4.619	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.01	0.01
1U	129	-0.755	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1V	129	-0.755	-0.058	0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1W	129	-0.755	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
1X	129	-0.755	-0.058	-0.000	0.000	-0.000	0.056	1	0.00	0.00	0.00
2	129	-10.112	-0.075	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
7	129	-8.580	-0.075	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.01	0.02
8	129	-11.002	-0.075	-0.000	0.000	-0.000	0.073	1	0.00	0.02	0.02
1A	148	-3.424	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1B	148	-3.424	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1C	148	-3.424	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1D	148	-3.424	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1E	148	-1.975	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1F	148	-1.975	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1G	148	-1.975	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1H	148	-1.975	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1I	148	-3.519	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1J	148	-3.519	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1K	148	-3.519	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1L	148	-3.519	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1M	148	-1.880	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1N	148	-1.880	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1O	148	-1.880	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1P	148	-1.880	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.01
1Q	148	-4.632	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1R	148	-4.632	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1S	148	-4.632	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1T	148	-4.632	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.01	0.01
1U	148	-0.767	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1V	148	-0.767	-0.086	0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1W	148	-0.767	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
1X	148	-0.767	-0.086	-0.000	0.000	-0.000	0.043	1	0.00	0.00	0.00
2	148	-10.128	-0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
7	148	-8.596	-0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.01	0.02
8	148	-11.018	-0.112	0.000	0.000	-0.000	0.055	1	0.00	0.02	0.02
1A	166	-3.436	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1B	166	-3.436	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1C	166	-3.436	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1D	166	-3.436	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1E	166	-1.987	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1F	166	-1.987	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1G	166	-1.987	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1H	166	-1.987	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1I	166	-3.531	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1J	166	-3.531	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1K	166	-3.531	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1L	166	-3.531	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1M	166	-1.892	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1N	166	-1.892	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1O	166	-1.892	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1P	166	-1.892	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1Q	166	-4.644	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1R	166	-4.644	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1S	166	-4.644	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1T	166	-4.644	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.01	0.01
1U	166	-0.780	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1V	166	-0.780	-0.115	0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1W	166	-0.780	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
1X	166	-0.780	-0.115	-0.000	0.000	-0.000	0.024	1	0.00	0.00	0.00
2	166	-10.144	-0.150	-0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
7	166	-8.612	-0.150	-0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.01	0.02
8	166	-11.034	-0.150	-0.000	0.000	-0.000	0.031	1	0.00	0.02	0.02
1A	185	-3.449	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1B	185	-3.449	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1C	185	-3.449	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1D	185	-3.449	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1E	185	-1.999	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1F	185	-1.999	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1G	185	-1.999	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1H	185	-1.999	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1I	185	-3.544	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1J	185	-3.544	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1K	185	-3.544	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1L	185	-3.544	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1M	185	-1.904	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1N	185	-1.904	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1O	185	-1.904	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1P	185	-1.904	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1Q	185	-4.656	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1R	185	-4.656	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1S	185	-4.656	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1T	185	-4.656	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
1U	185	-0.792	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1V	185	-0.792	-0.144	0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1W	185	-0.792	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
1X	185	-0.792	-0.144	-0.000	0.000	-0.000	0.000	1	0.00	0.00	0.00
2	185	-10.160	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02
7	185	-8.628	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.01	0.01
8	185	-11.050	-0.187	0.000	0.000	0.000	0.000	1	0.00	0.02	0.02

Verifica di STABILITA' e/o STABILITA' FLESSO TORSIONALE

NC	Fx -- kN	My ----- kN*m	Mz	Classe	$\chi_{min.}$	ky	kz	kLT	χ_{LT}	I.S.n.	I.S.m.	I.S.	Nota
1A	-3.449	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1B	-3.449	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1C	-3.449	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1D	-3.449	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0040	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1E	-1.999	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1F	-1.999	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1G	-1.999	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1H	-1.999	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0005	1.0023	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1I	-3.544	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1J	-3.544	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1K	-3.544	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1L	-3.544	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0008	1.0041	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1M	-1.904	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1N	-1.904	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1O	-1.904	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1P	-1.904	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0004	1.0022	--	--	0.01	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1Q	-4.656	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0010	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1R	-4.656	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0010	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1S	-4.656	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0010	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1T	-4.656	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0010	1.0054	--	--	0.02	--	0.02	Snell. 'zx'= 78
1U	-0.792	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1V	-0.792	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1W	-0.792	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
1X	-0.792	-0.000	0.067	1	0.3936	1.0002	1.0009	--	--	0.00	--	0.01	Snell. 'zx'= 78
2	-10.160	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0451	1.0351	--	--	0.04	--	0.05	Snell. 'zx'= 78
7	-8.628	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0383	1.0298	--	--	0.04	--	0.04	Snell. 'zx'= 78
8	-11.050	-0.000	0.087	1	0.3936	1.0491	1.0381	--	--	0.05	--	0.05	Snell. 'zx'= 78

VERIFICA PLATEA ARMATURA LONGITUDINALE

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:

Elem.: **PLATEA di fond.** Gruppo: **7** Tabella: **Platea di fondazione**

Descrizione: **Platea di fondazione**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm

Per le combinazioni sismiche la capacità è valutata in campo elastico o sostanzialmente elastico (§7.2.5,7.4.1 NTC2018)

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **24** mm dxx base inf.: **24** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **24** mm pxx agg.: **20** cm

dyy base sup.: **24** mm dyy base inf.: **24** mm pyy: **20** cm dyy agg.: **24** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **assi_locali**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

El. comb.	Nxx --- kN/20 cm	Mxx --- kN*m/20 cm	Nyy --- kN/20 cm	Myy --- kN*m/20 cm	Vz (Mxx) --- kN/m	Vz (Myy) --- kN/m	Axx inf. --- cmq /20 cm	Axx sup. --- cmq /20 cm	Ayy inf. --- cmq /20 cm	Ayy sup. --- cmq /20 cm	Indice di resistenza N, M txy Vz/Vrd1			
1 1A	43.404	-115.924	38.177	-78.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--	--
1 1B	-35.645	-115.924	-25.582	-78.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--	--
1 1C	43.404	178.624	38.177	213.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--	--
1 1D	-35.645	178.624	-25.582	213.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.04	--	--
1 1I	52.623	-277.470	64.679	-293.100	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.66	0.06	--	--
1 1J	-44.864	-277.470	-52.084	-293.100	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.57	0.06	--	--
1 1K	52.623	340.170	64.679	428.800	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.97	0.06	--	--
1 1L	-44.864	340.170	-52.084	428.800	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.84	0.06	--	--
1 1Q	25.496	-85.217	28.829	-66.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--	--
1 1R	-17.737	-85.217	-16.234	-66.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--	--
1 1S	25.496	147.917	28.829	202.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--	--
1 1T	-17.737	147.917	-16.234	202.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--	--
1 2	6.010	40.732	6.791	90.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--	--
1 7	5.664	41.127	7.432	90.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--	--
1 8	5.661	41.088	7.424	90.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
2 1A	54.141	-102.140	45.420	-101.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--	--
2 1B	-45.266	-102.140	-57.105	-101.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--	--
2 1C	54.141	165.182	45.420	216.817	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.05	--	--
2 1D	-45.266	165.182	-57.105	216.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--	--
2 1I	57.039	-279.941	87.210	-342.694	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.80	0.05	--	--
2 1J	-48.164	-279.941	-98.895	-342.694	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	--	--
2 1K	57.039	342.983	87.210	457.897	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.77	0.05	--	--
2 1L	-48.164	342.983	-98.895	457.897	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	--	--
2 1Q	29.234	-82.404	29.724	-87.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--	--
2 1R	-20.359	-82.404	-41.409	-87.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--	--
2 1S	29.234	145.446	29.724	202.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--	--
2 1T	-20.359	145.446	-41.409	202.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--	--
2 2	2.898	42.143	-4.778	77.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--	--
2 7	4.096	42.058	-5.962	77.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--	--
2 8	4.092	42.017	-5.957	77.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
3 1A	36.990	-92.058	58.329	-93.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--	--
3 1B	-30.977	-92.058	-76.143	-93.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--	--
3 1C	36.990	148.150	58.329	167.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--	--
3 1D	-30.977	148.150	-76.143	167.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--	--
3 1I	38.355	-247.024	191.345	-285.740	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.79	0.02	--	--
3 1J	-32.342	-247.024	-209.159	-285.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--	--
3 1K	38.355	303.116	191.345	359.272	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.99	0.02	--	--
3 1L	-32.342	303.116	-209.159	359.272	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--	--
3 1Q	19.775	-73.154	57.289	-80.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--	--
3 1R	-13.762	-73.154	-75.103	-80.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--	--
3 1S	19.775	129.246	57.289	154.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--	--
3 1T	-13.762	129.246	-75.103	154.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--	--
3 2	2.121	38.326	-11.660	50.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--	--
3 7	2.870	37.909	-11.726	49.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--	--
3 8	2.866	37.888	-11.716	49.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
4 1A	35.220	-56.764	57.941	-54.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--	--
4 1B	-33.224	-56.764	-68.497	-54.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--	--
4 1C	35.220	96.042	57.941	65.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--	--
4 1D	-33.224	96.042	-68.497	65.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--	--
4 1I	37.982	-124.356	175.455	-121.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--	--
4 1J	-35.985	-124.356	-186.011	-121.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--	--
4 1K	37.982	163.634	175.455	132.424	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.02	--	--
4 1L	-35.985	163.634	-186.011	132.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--	--
4 1Q	17.838	-38.496	53.544	-42.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--	--
4 1R	-15.842	-38.496	-64.099	-42.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--	--
4 1S	17.838	77.774	53.544	54.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--	--
4 1T	-15.842	77.774	-64.099	54.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--	--
4 2	1.137	27.655	-8.205	9.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--	--
4 7	1.211	27.046	-7.721	8.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--	--
4 8	1.211	27.024	-7.715	8.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
5 1A	28.849	-51.542	27.934	-63.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--	--

5	1B	-26.691	-51.542	-26.893	-63.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
5	1C	28.849	77.824	27.934	50.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
5	1D	-26.691	77.824	-26.893	50.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
5	1I	31.369	-106.128	78.425	-141.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
5	1J	-29.211	-106.128	-77.383	-141.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
5	1K	31.369	132.410	78.425	127.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
5	1L	-29.211	132.410	-77.383	127.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
5	1Q	14.799	-35.809	25.483	-55.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
5	1R	-12.641	-35.809	-24.441	-55.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
5	1S	14.799	62.091	25.483	41.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
5	1T	-12.641	62.091	-24.441	41.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
5	2	-0.808	18.883	0.517	-11.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
5	7	0.502	18.327	0.585	-10.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
5	8	0.501	18.311	0.585	-10.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
6	1A	5.097	-32.138	6.951	-25.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
6	1B	-3.916	-32.138	-6.583	-25.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
6	1C	5.097	54.872	6.951	23.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
6	1D	-3.916	54.872	-6.583	23.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
6	1I	11.671	-51.717	20.324	-37.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
6	1J	-10.490	-51.717	-19.956	-37.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
6	1K	11.671	74.451	20.324	35.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
6	1L	-10.490	74.451	-19.956	35.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
6	1Q	4.338	-17.527	6.548	-16.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
6	1R	-3.157	-17.527	-6.180	-16.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
6	1S	4.338	40.261	6.548	13.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
6	1T	-3.157	40.261	-6.180	13.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
6	2	0.896	16.200	0.239	-3.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
6	7	0.851	15.742	0.240	-2.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
6	8	0.850	15.731	0.240	-2.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
7	1A	57.845	-101.175	47.943	-101.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
7	1B	-48.662	-101.175	-59.591	-101.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
7	1C	57.845	164.585	47.943	218.053	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.05	--
7	1D	-48.662	164.585	-59.591	218.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
7	1I	60.680	-280.445	89.355	-343.172	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.80	0.05	--
7	1J	-51.497	-280.445	-101.003	-343.172	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	--
7	1K	60.680	343.855	89.355	459.623	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.77	0.05	--
7	1L	-51.497	343.855	-101.003	459.623	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	--
7	1Q	31.094	-82.250	30.851	-86.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
7	1R	-21.911	-82.250	-42.499	-86.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
7	1S	31.094	145.660	30.851	203.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
7	1T	-21.911	145.660	-42.499	203.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
7	2	9.506	43.611	-11.916	78.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
7	7	8.141	42.316	-10.236	77.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
7	8	8.137	42.273	-10.230	77.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
8	1A	36.935	-92.121	58.068	-93.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
8	1B	-30.953	-92.121	-75.846	-93.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
8	1C	36.935	147.933	58.068	167.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
8	1D	-30.953	147.933	-75.846	167.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
8	1I	38.793	-247.227	190.286	-285.763	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.79	0.02	--
8	1J	-32.812	-247.227	-208.064	-285.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
8	1K	38.793	303.039	190.286	359.375	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.99	0.02	--
8	1L	-32.812	303.039	-208.064	359.375	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
8	1Q	19.863	-73.271	56.950	-80.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
8	1R	-13.881	-73.271	-74.728	-80.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
8	1S	19.863	129.083	56.950	154.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
8	1T	-13.881	129.083	-74.728	154.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
8	2	6.081	36.515	-13.251	47.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
8	7	5.235	36.755	-12.671	48.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
8	8	5.233	36.732	-12.663	48.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
9	1A	35.283	-56.457	57.684	-54.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
9	1B	-33.302	-56.457	-68.234	-54.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
9	1C	35.283	95.269	57.684	65.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
9	1D	-33.302	95.269	-68.234	65.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
9	1I	37.982	-123.321	174.927	-120.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
9	1J	-36.000	-123.321	-185.477	-120.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
9	1K	37.982	162.133	174.927	132.205	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	--
9	1L	-36.000	162.133	-185.477	132.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
9	1Q	17.849	-38.256	53.354	-42.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
9	1R	-15.867	-38.256	-63.904	-42.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
9	1S	17.849	77.068	53.354	54.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
9	1T	-15.867	77.068	-63.904	54.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
9	2	3.477	24.607	-8.774	5.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
9	7	2.567	24.990	-8.019	6.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
9	8	2.566	24.967	-8.013	6.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
10	1A	29.026	-51.188	28.003	-64.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
10	1B	-26.874	-51.188	-26.950	-64.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
10	1C	29.026	76.979	28.003	50.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
10	1D	-26.874	76.979	-26.950	50.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
10	1I	31.557	-104.906	78.504	-141.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
10	1J	-29.404	-104.906	-77.450	-141.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
10	1K	31.557	130.697	78.504	128.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
10	1L	-29.404	130.697	-77.450	128.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
10	1Q	14.881	-35.521	25.519	-55.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--

10	1R	-12.728	-35.521	-24.466	-55.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
10	1S	14.881	61.311	25.519	42.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
10	1T	-12.728	61.311	-24.466	42.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
10	2	3.303	18.704	1.187	-9.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
10	7	2.552	17.529	0.990	-8.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
10	8	2.551	17.516	0.990	-8.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1A	5.127	-31.647	6.970	-25.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
11	1B	-3.969	-31.647	-6.600	-25.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
11	1C	5.127	53.955	6.970	23.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
11	1D	-3.969	53.955	-6.600	23.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
11	1I	11.562	-49.826	20.331	-37.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
11	1J	-10.404	-49.826	-19.961	-37.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
11	1K	11.562	72.134	20.331	35.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
11	1L	-10.404	72.134	-19.961	35.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
11	1Q	4.312	-17.017	6.554	-16.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
11	1R	-3.154	-17.017	-6.184	-16.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
11	1S	4.312	39.325	6.554	13.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
11	1T	-3.154	39.325	-6.184	13.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
11	2	0.814	17.326	0.344	-3.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
11	7	0.796	16.329	0.304	-2.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
11	8	0.795	16.317	0.304	-2.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
12	1A	15.053	-38.331	28.494	-80.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
12	1B	-14.281	-38.331	-25.861	-80.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
12	1C	15.053	81.941	28.494	173.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
12	1D	-14.281	81.941	-25.861	173.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
12	1I	11.672	-85.133	53.862	-227.673	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.01	--
12	1J	-10.900	-85.133	-51.229	-227.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
12	1K	11.672	128.743	53.862	320.603	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.71	0.01	--
12	1L	-10.900	128.743	-51.229	320.603	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.01	--
12	1Q	6.569	-23.058	20.229	-59.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
12	1R	-5.797	-23.058	-17.596	-59.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
12	1S	6.569	66.668	20.229	152.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
12	1T	-5.797	66.668	-17.596	152.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
12	2	-1.752	29.407	1.755	65.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
12	7	-1.226	28.205	1.756	62.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
12	8	-1.226	28.183	1.754	62.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
13	1A	19.357	-38.478	28.226	-82.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
13	1B	-21.650	-38.478	-25.394	-82.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
13	1C	19.357	87.670	28.226	147.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
13	1D	-21.650	87.670	-25.394	147.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
13	1I	22.612	-97.250	37.109	-201.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
13	1J	-24.905	-97.250	-34.277	-201.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
13	1K	22.612	146.442	37.109	265.722	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.01	--
13	1L	-24.905	146.442	-34.277	265.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
13	1Q	9.399	-24.435	16.267	-58.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
13	1R	-11.691	-24.435	-13.436	-58.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
13	1S	9.399	73.627	16.267	123.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
13	1T	-11.691	73.627	-13.436	123.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
13	2	-3.369	31.496	-2.401	43.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
13	7	-2.630	31.909	1.928	43.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
13	8	-2.629	31.885	1.927	43.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
14	1A	9.676	-38.943	14.470	-54.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
14	1B	-11.704	-38.943	-15.920	-54.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
14	1C	9.676	88.147	14.470	73.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
14	1D	-11.704	88.147	-15.920	73.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
14	1I	20.100	-91.877	26.387	-105.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
14	1J	-22.128	-91.877	-27.837	-105.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
14	1K	20.100	141.081	26.387	124.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
14	1L	-22.128	141.081	-27.837	124.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
14	1Q	6.710	-23.103	9.447	-36.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
14	1R	-8.738	-23.103	-10.897	-36.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
14	1S	6.710	72.307	9.447	55.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
14	1T	-8.738	72.307	-10.897	55.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
14	2	-1.654	32.497	-1.819	12.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
14	7	-1.532	31.973	-1.475	11.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
14	8	-1.531	31.951	-1.475	11.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
15	1A	7.909	-32.995	18.444	-30.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
15	1B	-6.643	-32.995	-20.973	-30.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
15	1C	7.909	77.632	18.444	26.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
15	1D	-6.643	77.632	-20.973	26.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
15	1I	15.816	-69.717	42.867	-37.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
15	1J	-14.549	-69.717	-45.396	-37.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
15	1K	15.816	114.354	42.867	33.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
15	1L	-14.549	114.354	-45.396	33.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
15	1Q	6.004	-16.922	14.079	-17.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
15	1R	-4.738	-16.922	-16.608	-17.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
15	1S	6.004	61.560	14.079	13.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
15	1T	-4.738	61.560	-16.608	13.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
15	2	1.335	31.118	-2.929	-2.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
15	7	1.137	29.723	-2.427	-1.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
15	8	1.136	29.705	-2.426	-1.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

16	1A	8.262	-26.827	5.422	-23.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
16	1B	-6.992	-26.827	-5.996	-23.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
16	1C	8.262	67.222	5.422	21.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
16	1D	-6.992	67.222	-5.996	21.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
16	1I	21.437	-50.480	9.470	-29.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
16	1J	-20.166	-50.480	-10.043	-29.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
16	1K	21.437	90.875	9.470	27.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
16	1L	-20.166	90.875	-10.043	27.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
16	1Q	7.374	-11.426	3.406	-13.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
16	1R	-6.103	-11.426	-3.979	-13.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
16	1S	7.374	51.820	3.406	11.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
16	1T	-6.103	51.820	-3.979	11.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
16	2	1.116	29.085	-0.515	-1.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
16	7	1.006	27.825	-0.461	-1.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
16	8	1.005	27.806	-0.461	-1.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
17	1A	26.186	-102.454	9.413	-129.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
17	1B	-32.018	-102.454	-15.632	-129.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
17	1C	26.186	-44.658	9.413	-12.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
17	1D	-32.018	-44.658	-15.632	-12.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
17	1I	22.186	-114.060	16.374	-155.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
17	1J	-28.018	-114.060	-22.593	-155.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
17	1K	22.186	-33.052	16.374	12.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
17	1L	-28.018	-33.052	-22.593	12.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
17	1Q	10.397	-106.234	5.238	-120.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
17	1R	-16.229	-106.234	-11.457	-120.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
17	1S	10.397	-40.878	5.238	-22.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
17	1T	-16.229	-40.878	-11.457	-22.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
17	2	-2.627	-98.990	-3.542	-97.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
17	7	-3.133	-98.480	-3.785	-96.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
17	8	-3.129	-98.390	-3.780	-96.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
18	1A	51.287	-100.916	16.392	-145.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
18	1B	-57.622	-100.916	-22.266	-145.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
18	1C	51.287	-30.882	16.392	0.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
18	1D	-57.622	-30.882	-22.266	0.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
18	1I	21.435	-112.879	24.278	-184.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
18	1J	-27.771	-112.879	-30.151	-184.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
18	1K	21.435	-18.919	24.278	39.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
18	1L	-27.771	-18.919	-30.151	39.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
18	1Q	16.007	-100.846	8.695	-132.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
18	1R	-22.342	-100.846	-14.569	-132.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
18	1S	16.007	-30.952	8.695	-12.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
18	1T	-22.342	-30.952	-14.569	-12.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
18	2	1.846	-89.235	-4.419	-100.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
18	7	-0.583	-88.550	-4.119	-98.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
18	8	-0.578	-88.485	-4.116	-98.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
19	1A	62.574	-95.621	23.899	-107.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
19	1B	-72.194	-95.621	-27.296	-107.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
19	1C	62.574	-25.383	23.899	43.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
19	1D	-72.194	-25.383	-27.296	43.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
19	1I	32.421	-109.719	34.104	-146.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
19	1J	-42.041	-109.719	-37.501	-146.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
19	1K	32.421	-11.285	34.104	81.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
19	1L	-42.041	-11.285	-37.501	81.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
19	1Q	20.691	-95.222	13.032	-89.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
19	1R	-30.311	-95.222	-16.428	-89.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
19	1S	20.691	-25.782	13.032	25.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
19	1T	-30.311	-25.782	-16.428	25.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
19	2	-2.801	-78.626	-3.907	-45.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
19	7	-4.246	-79.327	-3.254	-44.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
19	8	-4.238	-79.262	-3.249	-44.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
20	1A	34.050	-91.677	32.362	-43.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
20	1B	-43.586	-91.677	-30.777	-43.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
20	1C	34.050	-14.467	32.362	114.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
20	1D	-43.586	-14.467	-30.777	114.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
20	1I	23.889	-104.200	32.743	-82.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
20	1J	-33.426	-104.200	-31.158	-82.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
20	1K	23.889	-1.944	32.743	153.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
20	1L	-33.426	-1.944	-31.158	153.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
20	1Q	12.091	-87.547	15.763	-22.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
20	1R	-21.627	-87.547	-14.177	-22.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
20	1S	12.091	-18.597	15.763	93.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
20	1T	-21.627	-18.597	-14.177	93.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
20	2	-5.630	-68.194	4.277	40.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
20	7	-5.922	-69.123	2.984	43.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
20	8	-5.913	-69.057	2.984	43.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
21	1A	15.561	-77.555	22.249	0.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
21	1B	-19.980	-77.555	-18.737	0.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
21	1C	15.561	5.879	22.249	137.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
21	1D	-19.980	5.879	-18.737	137.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
21	1I	19.039	-87.537	26.840	-34.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
21	1J	-23.457	-87.537	-23.328	-34.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
21	1K	19.039	15.861	26.840	171.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--

21	1L	-23.457	15.861	-23.328	171.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
21	1Q	7.684	-68.070	12.780	11.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
21	1R	-12.102	-68.070	-9.268	11.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
21	1S	7.684	-3.606	12.780	125.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
21	1T	-12.102	-3.606	-9.268	125.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
21	2	-2.783	-45.388	4.200	87.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
21	7	-2.852	-46.303	3.453	89.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
21	8	-2.848	-46.259	3.451	88.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
22	1A	8.681	-65.355	6.445	-15.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
22	1B	-7.309	-65.355	-2.498	-15.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
22	1C	8.681	28.185	6.445	180.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
22	1D	-7.309	28.185	-2.498	180.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--
22	1I	18.958	-75.421	9.290	-55.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
22	1J	-17.587	-75.421	-5.344	-55.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
22	1K	18.958	38.251	9.290	221.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.00	--
22	1L	-17.587	38.251	-5.344	221.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.00	--
22	1Q	7.191	-48.611	5.297	9.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
22	1R	-5.819	-48.611	-1.351	9.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
22	1S	7.191	11.441	5.297	155.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
22	1T	-5.819	11.441	-1.351	155.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
22	2	1.402	-23.482	2.896	110.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
22	7	1.200	-23.992	2.787	110.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
22	8	1.200	-23.969	2.785	110.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
23	1A	12.839	-47.956	13.735	-54.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
23	1B	-8.585	-47.956	-9.788	-54.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
23	1C	12.839	37.650	13.735	220.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
23	1D	-8.585	37.650	-9.788	220.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
23	1I	20.632	-61.466	17.967	-138.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
23	1J	-16.378	-61.466	-14.020	-138.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
23	1K	20.632	51.160	17.967	304.474	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
23	1L	-16.378	51.160	-14.020	304.474	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
23	1Q	9.443	-30.532	9.004	-19.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
23	1R	-5.189	-30.532	-5.056	-19.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
23	1S	9.443	20.226	9.004	185.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	--
23	1T	-5.189	20.226	-5.056	185.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	--
23	2	3.754	-7.236	2.769	116.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
23	7	3.379	-7.109	2.712	113.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
23	8	3.378	-7.100	2.710	113.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
24	1A	15.430	-29.282	21.295	-69.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
24	1B	-11.420	-29.282	-17.686	-69.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
24	1C	15.430	42.520	21.295	217.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
24	1D	-11.420	42.520	-17.686	217.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
24	1I	18.940	-36.100	27.348	-164.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
24	1J	-14.930	-36.100	-23.739	-164.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
24	1K	18.940	49.338	27.348	312.183	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
24	1L	-14.930	49.338	-23.739	312.183	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.00	--
24	1Q	9.577	-13.273	12.727	-32.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
24	1R	-5.568	-13.273	-9.118	-32.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
24	1S	9.577	26.511	12.727	180.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	--
24	1T	-5.568	26.511	-9.118	180.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
24	2	3.991	8.012	2.273	107.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
24	7	3.458	8.290	2.325	103.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
24	8	3.456	8.287	2.323	103.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
25	1A	12.803	-22.461	25.914	-95.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
25	1B	-10.527	-22.461	-22.721	-95.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
25	1C	12.803	46.112	25.914	211.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
25	1D	-10.527	46.112	-22.721	211.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
25	1I	13.147	-22.671	33.027	-190.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.00	--
25	1J	-10.871	-22.671	-29.833	-190.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
25	1K	13.147	46.322	33.027	307.238	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
25	1L	-10.871	46.322	-29.833	307.238	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.00	--
25	1Q	6.995	-6.978	14.894	-50.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
25	1R	-4.719	-6.978	-11.701	-50.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
25	1S	6.995	30.630	14.894	166.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
25	1T	-4.719	30.630	-11.701	166.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
25	2	2.772	16.654	1.533	87.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
25	7	2.267	16.248	1.772	83.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
25	8	2.266	16.238	1.769	83.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
26	1A	13.649	-17.422	29.772	-95.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
26	1B	-12.311	-17.422	-26.693	-95.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
26	1C	13.649	44.629	29.772	181.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
26	1D	-12.311	44.629	-26.693	181.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
26	1I	10.026	-20.040	39.610	-184.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
26	1J	-8.689	-20.040	-36.531	-184.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
26	1K	10.026	47.247	39.610	271.057	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
26	1L	-8.689	47.247	-36.531	271.057	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.54	0.01	--
26	1Q	6.006	-4.765	17.265	-53.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
26	1R	-4.668	-4.765	-14.186	-53.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
26	1S	6.006	31.973	17.265	139.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
26	1T	-4.668	31.973	-14.186	139.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
26	2	2.387	20.059	-1.625	66.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
26	7	1.787	19.240	1.535	62.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
26	8	1.786	19.231	1.533	62.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
27	1A	13.756	-24.833	39.376	-98.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
27	1B	-12.998	-24.833	-37.139	-98.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
27	1C	13.756	54.460	39.376	158.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
27	1D	-12.998	54.460	-37.139	158.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
27	1I	13.094	-42.949	57.509	-172.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
27	1J	-12.337	-42.949	-55.272	-172.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
27	1K	13.094	72.576	57.509	232.830	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
27	1L	-12.337	72.576	-55.272	232.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
27	1Q	6.542	-11.791	23.262	-56.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
27	1R	-5.785	-11.791	-21.024	-56.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
27	1S	6.542	41.419	23.262	116.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
27	1T	-5.785	41.419	-21.024	116.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
27	2	2.190	22.464	-2.468	47.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
27	7	1.514	21.335	-1.096	44.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
27	8	1.514	21.322	-1.097	44.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
28	1A	31.600	-36.719	67.138	-76.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
28	1B	-32.582	-36.719	-65.956	-76.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
28	1C	31.600	64.417	67.138	89.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
28	1D	-32.582	64.417	-65.956	89.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
28	1I	21.226	-68.933	100.234	-110.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
28	1J	-22.208	-68.933	-99.052	-110.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
28	1K	21.226	96.631	100.234	123.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
28	1L	-22.208	96.631	-99.052	123.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
28	1Q	12.077	-22.144	39.182	-44.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
28	1R	-13.059	-22.144	-37.999	-44.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
28	1S	12.077	49.842	39.182	57.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
28	1T	-13.059	49.842	-37.999	57.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
28	2	-3.601	21.686	-4.471	13.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
28	7	-2.421	20.373	-2.674	11.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
28	8	-2.420	20.358	-2.676	11.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
29	1A	23.274	-37.390	40.399	-36.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
29	1B	-24.310	-37.390	-38.481	-36.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
29	1C	23.274	62.138	40.399	30.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
29	1D	-24.310	62.138	-38.481	30.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
29	1I	25.573	-70.808	70.733	-40.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
29	1J	-26.609	-70.808	-68.815	-40.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
29	1K	25.573	95.556	70.733	34.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
29	1L	-26.609	95.556	-68.815	34.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
29	1Q	11.136	-23.544	26.546	-20.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
29	1R	-12.172	-23.544	-24.628	-20.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
29	1S	11.136	48.292	26.546	14.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
29	1T	-12.172	48.292	-24.628	14.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
29	2	-2.272	19.534	2.547	-6.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
29	7	-1.638	18.261	2.036	-5.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
29	8	-1.638	18.247	2.035	-5.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
30	1A	7.489	-31.307	12.071	-20.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
30	1B	-8.410	-31.307	-11.511	-20.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
30	1C	7.489	56.634	12.071	19.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
30	1D	-8.410	56.634	-11.511	19.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
30	1I	8.378	-52.986	19.834	-16.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
30	1J	-9.299	-52.986	-19.274	-16.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
30	1K	8.378	78.313	19.834	15.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
30	1L	-9.299	78.313	-19.274	15.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
30	1Q	3.549	-16.801	7.645	-9.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
30	1R	-4.469	-16.801	-7.085	-9.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
30	1S	3.549	42.129	7.645	8.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
30	1T	-4.469	42.129	-7.085	8.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
30	2	-1.185	19.419	0.778	-2.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
30	7	-0.956	18.201	0.615	-1.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
30	8	-0.955	18.186	0.615	-1.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
31	1A	11.249	-20.146	29.480	-128.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
31	1B	-9.896	-20.146	-26.389	-128.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
31	1C	11.249	50.663	29.480	215.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
31	1D	-9.896	50.663	-26.389	215.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
31	1I	15.250	-15.092	43.036	-174.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
31	1J	-13.896	-15.092	-39.945	-174.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
31	1K	15.250	45.609	43.036	262.583	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
31	1L	-13.896	45.609	-39.945	262.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	--
31	1Q	6.662	-4.100	17.994	-58.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
31	1R	-5.308	-4.100	-14.903	-58.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
31	1S	6.662	34.617	17.994	146.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
31	1T	-5.308	34.617	-14.903	146.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
31	2	1.322	22.902	-0.492	71.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
31	7	0.970	21.830	0.764	66.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
31	8	0.970	21.817	0.761	66.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
32	1A	7.984	-44.033	38.050	-126.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
32	1B	-7.206	-44.033	-35.811	-126.347	--	--	4.52	4.52	4.52</				

32	1J	-14.837	-33.715	-57.126	-158.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
32	1K	15.616	65.355	59.365	218.917	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.49	0.02	--
32	1L	-14.837	65.355	-57.126	218.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
32	1Q	5.799	-14.061	23.386	-59.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
32	1R	-5.021	-14.061	-21.147	-59.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
32	1S	5.799	45.701	23.386	119.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
32	1T	-5.021	45.701	-21.147	119.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
32	2	0.428	25.175	-1.342	51.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
32	7	0.462	23.497	-0.428	46.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
32	8	0.462	23.497	-0.430	46.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
33	1A	21.846	-65.208	61.799	-85.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
33	1B	-22.868	-65.208	-60.590	-85.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
33	1C	21.846	94.350	61.799	97.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
33	1D	-22.868	94.350	-60.590	97.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
33	1I	29.316	-60.588	101.755	-105.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
33	1J	-30.338	-60.588	-100.546	-105.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
33	1K	29.316	89.730	101.755	118.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
33	1L	-30.338	89.730	-100.546	118.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
33	1Q	11.686	-26.751	38.315	-46.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
33	1R	-12.708	-26.751	-37.106	-46.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
33	1S	11.686	55.893	38.315	58.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
33	1T	-12.708	55.893	-37.106	58.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
33	2	1.509	24.487	-3.391	14.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
33	7	0.958	22.445	-2.033	12.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
33	8	0.959	22.429	-2.035	12.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
34	1A	28.213	-64.802	50.009	-38.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
34	1B	-29.274	-64.802	-48.069	-38.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
34	1C	28.213	91.797	50.009	30.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
34	1D	-29.274	91.797	-48.069	30.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
34	1I	21.861	-62.541	70.159	-36.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
34	1J	-22.921	-62.541	-68.219	-36.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
34	1K	21.861	89.536	70.159	28.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
34	1L	-22.921	89.536	-68.219	28.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
34	1Q	11.418	-27.629	28.645	-20.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
34	1R	-12.478	-27.629	-26.705	-20.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
34	1S	11.418	54.623	28.645	12.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
34	1T	-12.478	54.623	-26.705	12.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
34	2	2.793	22.946	3.581	-7.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
34	7	1.737	20.954	2.662	-6.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
34	8	1.737	20.938	2.661	-6.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
35	1A	6.378	-48.556	13.471	-21.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
35	1B	-7.289	-48.556	-12.897	-21.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
35	1C	6.378	75.363	13.471	18.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
35	1D	-7.289	75.363	-12.897	18.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
35	1I	9.981	-43.999	19.918	-14.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
35	1J	-10.892	-43.999	-19.344	-14.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
35	1K	9.981	70.806	19.918	11.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
35	1L	-10.892	70.806	-19.344	11.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
35	1Q	3.666	-18.486	7.994	-9.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
35	1R	-4.576	-18.486	-7.420	-9.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
35	1S	3.666	45.292	7.994	6.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
35	1T	-4.576	45.292	-7.420	6.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
35	2	-0.939	22.388	1.034	-3.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
35	7	-0.805	20.564	0.772	-2.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
35	8	-0.805	20.550	0.772	-2.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
36	1A	8.878	-67.981	46.920	-185.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
36	1B	-8.107	-67.981	-44.258	-185.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
36	1C	8.878	118.909	46.920	282.517	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
36	1D	-8.107	118.909	-44.258	282.517	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.56	0.01	--
36	1I	14.978	-66.770	54.323	-199.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
36	1J	-14.208	-66.770	-51.661	-199.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
36	1K	14.978	117.698	54.323	296.566	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
36	1L	-14.208	117.698	-51.661	296.566	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
36	1Q	5.906	-24.404	24.596	-75.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
36	1R	-5.135	-24.404	-21.934	-75.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
36	1S	5.906	75.332	24.596	172.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
36	1T	-5.135	75.332	-21.934	172.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
36	2	0.329	40.638	-2.202	84.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
36	7	0.401	37.895	-0.997	76.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
36	8	0.401	37.872	-0.999	76.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
37	1A	20.556	-84.791	28.144	-166.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
37	1B	-22.901	-84.791	-25.258	-166.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
37	1C	20.556	139.631	28.144	232.887	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
37	1D	-22.901	139.631	-25.258	232.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
37	1I	22.708	-73.759	40.734	-171.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
37	1J	-25.054	-73.759	-37.847	-171.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
37	1K	22.708	128.599	40.734	237.535	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.56	0.02	--
37	1L	-25.054	128.599	-37.847	237.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
37	1Q	9.688	-28.742	17.097	-70.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
37	1R	-12.033	-28.742	-14.211	-70.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
37	1S	9.688	83.582	17.097	137.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
37	1T	-12.033	83.582	-14.211	137.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
37	2	-1.788	45.283	-1.089	60.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--

37	7	-1.696	41.731	-0.501	53.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
37	8	-1.695	41.708	-0.503	53.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
38	1A	17.050	-79.859	19.453	-88.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
38	1B	-19.114	-79.859	-21.020	-88.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
38	1C	17.050	133.119	19.453	108.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
38	1D	-19.114	133.119	-21.020	108.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
38	1I	17.701	-68.512	27.013	-87.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
38	1J	-19.765	-68.512	-28.580	-87.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
38	1K	17.701	121.772	27.013	106.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
38	1L	-19.765	121.772	-28.580	106.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
38	1Q	7.854	-26.455	10.728	-40.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
38	1R	-9.918	-26.455	-12.294	-40.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
38	1S	7.854	79.715	10.728	59.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
38	1T	-9.918	79.715	-12.294	59.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
38	2	-2.217	44.553	-2.681	20.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
38	7	-1.879	40.867	-2.023	17.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
38	8	-1.877	40.845	-2.023	17.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
39	1A	12.739	-61.554	34.632	-39.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
39	1B	-11.419	-61.554	-37.210	-39.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
39	1C	12.739	108.846	34.632	32.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
39	1D	-11.419	108.846	-37.210	32.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
39	1I	15.646	-52.034	40.500	-28.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
39	1J	-14.327	-52.034	-43.078	-28.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
39	1K	15.646	99.326	40.500	21.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
39	1L	-14.327	99.326	-43.078	21.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
39	1Q	7.098	-18.995	17.261	-18.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
39	1R	-5.779	-18.995	-19.839	-18.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
39	1S	7.098	66.287	17.261	12.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
39	1T	-5.779	66.287	-19.839	12.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
39	2	1.849	39.094	-4.674	-7.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
39	7	1.459	36.004	-3.488	-6.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
39	8	1.459	35.982	-3.487	-6.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
40	1A	19.606	-46.437	8.619	-33.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
40	1B	-18.268	-46.437	-9.208	-33.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
40	1C	19.606	88.586	8.619	30.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
40	1D	-18.268	88.586	-9.208	30.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
40	1I	20.257	-44.596	7.317	-24.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
40	1J	-18.919	-44.596	-7.906	-24.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
40	1K	20.257	86.745	7.317	21.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
40	1L	-18.919	86.745	-7.906	21.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
40	1Q	9.745	-14.284	3.644	-14.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
40	1R	-8.407	-14.284	-4.233	-14.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
40	1S	9.745	56.433	3.644	12.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
40	1T	-8.407	56.433	-4.233	12.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
40	2	2.920	34.228	-1.109	-3.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
40	7	2.106	31.710	-0.822	-3.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
40	8	2.105	31.690	-0.821	-3.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
41	1A	45.984	-241.755	62.132	-299.585	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.67	0.03	--
41	1B	-36.796	-241.755	-73.794	-299.585	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.90	0.03	--
41	1C	45.984	312.705	62.132	419.455	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.03	--
41	1D	-36.796	312.705	-73.794	419.455	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.80	0.03	--
41	1I	71.100	-252.577	88.550	-308.307	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.72	0.06	--
41	1J	-61.912	-252.577	-100.212	-308.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.06	--
41	1K	71.100	323.527	88.550	428.177	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.74	0.06	--
41	1L	-61.912	323.527	-100.212	428.177	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
41	1Q	30.757	-106.869	33.910	-123.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
41	1R	-21.569	-106.869	-45.572	-123.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
41	1S	30.757	177.819	33.910	243.479	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
41	1T	-21.569	177.819	-45.572	243.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
41	2	8.337	64.970	-13.917	114.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
41	7	7.442	57.863	-11.441	100.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
41	8	7.439	57.821	-11.438	100.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 2 d 24/20		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)				
42	1A	33.366	-211.035	172.514	-250.921	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.94	0.01	--
42	1B	-27.389	-211.035	-190.529	-250.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
42	1C	33.366	272.391	172.514	325.997	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.01	--
42	1D	-27.389	272.391	-190.529	325.997	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
42	1I	43.141	-209.649	175.716	-247.575	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.96	0.02	--
42	1J	-37.164	-209.649	-193.731	-247.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
42	1K	43.141	271.005	175.716	322.651	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	--
42	1L	-37.164	271.005	-193.731	322.651	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
42	1Q	20.046	-90.978	79.958	-107.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
42	1R	-14.070	-90.978	-97.973	-107.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
42	1S	20.046	152.334	79.958	182.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
42	1T	-14.070	152.334	-97.973	182.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
42	2	5.425	56.016	-24.020	71.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
42	7	4.841	49.928	-19.194	63.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
42	8	4.838	49.906	-19.187	63.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)				
43	1A	34.757	-105.345	161.592	-111.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
43	1B	-32.674	-105.345	-172.319	-111.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
43	1C	34.757	146.721	161.592	122.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--

43	1D	-32.674	146.721	-172.319	122.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
43	1I	26.861	-106.010	157.392	-101.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
43	1J	-24.778	-106.010	-168.119	-101.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
43	1K	26.861	147.386	157.392	112.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
43	1L	-24.778	147.386	-168.119	112.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
43	1Q	15.203	-45.210	73.250	-52.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
43	1R	-13.120	-45.210	-83.977	-52.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
43	1S	15.203	86.586	73.250	62.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
43	1T	-13.120	86.586	-83.977	62.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
43	2	3.453	36.793	-19.191	12.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
43	7	2.624	33.070	-14.358	10.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
43	8	2.623	33.048	-14.355	10.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
44	1A	24.783	-92.254	69.567	-140.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
44	1B	-22.554	-92.254	-68.516	-140.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
44	1C	24.783	118.756	69.567	124.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
44	1D	-22.554	118.756	-68.516	124.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
44	1I	37.519	-98.834	73.966	-130.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
44	1J	-35.291	-98.834	-72.915	-130.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
44	1K	37.519	125.336	73.966	114.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
44	1L	-35.291	125.336	-72.915	114.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
44	1Q	15.305	-43.638	34.071	-71.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
44	1R	-13.076	-43.638	-33.020	-71.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
44	1S	15.305	70.140	34.071	55.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
44	1T	-13.076	70.140	-33.020	55.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
44	2	2.795	22.096	3.228	-15.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
44	7	2.268	20.312	2.214	-13.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
44	8	2.267	20.297	2.214	-13.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
45	1A	11.503	-44.056	18.586	-42.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
45	1B	-10.266	-44.056	-18.218	-42.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
45	1C	11.503	66.276	18.586	39.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
45	1D	-10.266	66.276	-18.218	39.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
45	1I	10.337	-54.010	18.492	-38.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
45	1J	-9.100	-54.010	-18.123	-38.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
45	1K	10.337	76.230	18.492	36.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
45	1L	-9.100	76.230	-18.123	36.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
45	1Q	5.529	-20.957	8.811	-20.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
45	1R	-4.292	-20.957	-8.442	-20.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
45	1S	5.529	43.177	8.811	17.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
45	1T	-4.292	43.177	-8.442	17.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
45	2	1.975	17.470	1.054	-3.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
45	7	1.513	16.394	0.729	-3.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
45	8	1.513	16.382	0.729	-3.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
46	1A	67.110	-253.360	86.418	-309.362	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.72	0.06	--
46	1B	-58.162	-253.360	-98.154	-309.362	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.89	0.06	--
46	1C	67.110	322.338	86.418	427.220	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	1.00	0.06	--
46	1D	-58.162	322.338	-98.154	427.220	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
46	1I	43.034	-241.033	61.963	-299.695	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.67	0.03	--
46	1J	-34.085	-241.033	-73.700	-299.695	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.90	0.03	--
46	1K	43.034	310.011	61.963	417.553	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.03	--
46	1L	-34.085	310.011	-73.700	417.553	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.03	--
46	1Q	29.017	-107.378	33.327	-124.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
46	1R	-20.069	-107.378	-45.063	-124.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
46	1S	29.017	176.356	33.327	242.276	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.02	--
46	1T	-20.069	176.356	-45.063	242.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
46	2	12.380	63.423	-18.994	111.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
46	7	9.804	56.384	-14.505	98.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
46	8	9.798	56.362	-14.502	98.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
47	1A	44.164	-211.837	174.968	-250.063	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.98	0.02	--
47	1B	-38.079	-211.837	-192.851	-250.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
47	1C	44.164	272.113	174.968	324.819	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	--
47	1D	-38.079	272.113	-192.851	324.819	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
47	1I	34.063	-212.628	171.860	-251.974	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.95	0.02	--
47	1J	-27.978	-212.628	-189.743	-251.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
47	1K	34.063	272.904	171.860	326.730	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	--
47	1L	-27.978	272.904	-189.743	326.730	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
47	1Q	20.463	-92.193	79.622	-108.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
47	1R	-14.379	-92.193	-97.505	-108.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
47	1S	20.463	152.469	79.622	183.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
47	1T	-14.379	152.469	-97.505	183.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
47	2	8.281	54.175	-25.091	69.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
47	7	6.585	48.533	-19.803	61.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
47	8	6.583	48.490	-19.796	61.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
48	1A	26.401	-104.287	157.425	-102.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
48	1B	-24.424	-104.287	-168.076	-102.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
48	1C	26.401	144.777	157.425	112.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
48	1D	-24.424	144.777	-168.076	112.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
48	1I	34.045	-103.573	161.121	-111.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
48	1J	-32.068	-103.573	-171.772	-111.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
48	1K	34.045	144.063	161.121	121.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
48	1L	-32.068	144.063	-171.772	121.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
48	1Q	14.884	-44.567	73.160	-52.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
48	1R	-12.907	-44.567	-83.811	-52.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
48	1S	14.884	85.057	73.160	62.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--

48	1T	-12.907	85.057	-83.811	62.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
48	2	3.823	34.122	-18.358	9.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
48	7	2.816	31.240	-13.838	8.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
48	8	2.816	31.218	-13.835	8.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
49	1A	37.162	-97.293	74.833	-129.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
49	1B	-34.991	-97.293	-73.718	-129.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
49	1C	37.162	122.957	74.833	113.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
49	1D	-34.991	122.957	-73.718	113.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
49	1I	24.436	-90.979	70.696	-139.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
49	1J	-22.265	-90.979	-69.581	-139.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
49	1K	24.436	116.643	70.696	123.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
49	1L	-22.265	116.643	-69.581	123.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
49	1Q	15.121	-43.158	34.552	-71.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
49	1R	-12.950	-43.158	-33.437	-71.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
49	1S	15.121	68.822	34.552	55.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
49	1T	-12.950	68.822	-33.437	55.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
49	2	5.138	19.473	3.818	-12.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
49	7	3.659	18.517	2.585	-11.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
49	8	3.658	18.502	2.585	-11.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
50	1A	9.655	-52.768	18.673	-38.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
50	1B	-8.501	-52.768	-18.293	-38.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
50	1C	9.655	74.002	18.673	36.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
50	1D	-8.501	74.002	-18.293	36.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
50	1I	10.871	-42.646	18.768	-41.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
50	1J	-9.717	-42.646	-18.387	-41.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
50	1K	10.871	63.880	18.768	39.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
50	1L	-9.717	63.880	-18.387	39.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
50	1Q	5.194	-20.538	8.897	-20.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
50	1R	-4.040	-20.538	-8.517	-20.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
50	1S	5.194	41.772	8.897	17.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
50	1T	-4.040	41.772	-8.517	17.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
50	2	1.776	17.015	1.161	-3.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
50	7	1.372	15.848	0.797	-2.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
50	8	1.371	15.837	0.797	-2.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
51	1A	5.631	-83.405	18.011	-155.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
51	1B	-10.524	-83.405	-24.993	-155.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
51	1C	5.631	-12.955	18.011	8.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
51	1D	-10.524	-12.955	-24.993	8.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
51	1I	14.112	-79.660	13.642	-141.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	--
51	1J	-19.005	-79.660	-20.624	-141.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
51	1K	14.112	-16.700	13.642	-5.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
51	1L	-19.005	-16.700	-20.624	-5.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
51	1Q	3.835	-75.971	6.416	-125.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
51	1R	-8.728	-75.971	-13.398	-125.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
51	1S	3.835	-20.389	6.416	-21.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
51	1T	-8.728	-20.389	-13.398	-21.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
51	2	-3.078	-65.729	-2.598	-103.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
51	7	-2.940	-65.070	-3.208	-101.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
51	8	-2.936	-65.005	-3.205	-101.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
52	1A	19.979	-103.204	8.166	-113.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
52	1B	-24.968	-103.204	-13.857	-113.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
52	1C	19.979	-20.648	8.166	-33.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
52	1D	-24.968	-20.648	-13.857	-33.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
52	1I	23.917	-119.591	15.880	-116.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
52	1J	-28.906	-119.591	-21.570	-116.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
52	1K	23.917	-4.261	15.880	-30.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
52	1L	-28.906	-4.261	-21.570	-30.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
52	1Q	9.793	-100.215	4.845	-111.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
52	1R	-14.781	-100.215	-10.535	-111.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
52	1S	9.793	-23.637	4.845	-34.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
52	1T	-14.781	-23.637	-10.535	-34.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
52	2	-1.977	-84.027	-4.081	-99.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
52	7	-2.488	-83.335	-3.937	-98.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
52	8	-2.484	-83.249	-3.934	-98.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
53	1A	8.780	-91.944	4.431	-96.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
53	1B	-13.971	-91.944	-9.623	-96.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
53	1C	8.780	-36.528	4.431	-30.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
53	1D	-13.971	-36.528	-9.623	-30.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
53	1I	3.389	-97.061	8.957	-91.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
53	1J	-8.579	-97.061	-14.150	-91.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
53	1K	3.389	-31.411	8.957	-36.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
53	1L	-8.579	-31.411	-14.150	-36.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
53	1Q	2.070	-93.874	2.351	-93.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
53	1R	-7.260	-93.874	-7.543	-93.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
53	1S	2.070	-34.598	2.351	-34.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
53	1T	-7.260	-34.598	-7.543	-34.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
53	2	-2.539	-86.317	-4.145	-86.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
53	7	-2.861	-85.938	-3.825	-85.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
53	8	-2.857	-85.856	-3.819	-85.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
54	1A	16.260	-118.953	19.575	-115.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--

54	1B	-21.966	-118.953	-24.537	-115.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
54	1C	16.260	-30.749	19.575	-3.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
54	1D	-21.966	-30.749	-24.537	-3.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
54	1I	8.835	-116.160	18.284	-98.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
54	1J	-14.540	-116.160	-23.245	-98.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
54	1K	8.835	-33.542	18.284	-20.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
54	1L	-14.540	-33.542	-23.245	-20.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
54	1Q	5.115	-113.584	8.379	-96.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
54	1R	-10.820	-113.584	-13.341	-96.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
54	1S	5.115	-36.118	8.379	-22.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
54	1T	-10.820	-36.118	-13.341	-22.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
54	2	-1.773	-102.188	-4.717	-84.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
54	7	-2.456	-101.077	-4.024	-82.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
54	8	-2.451	-100.991	-4.018	-82.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
55	1A	39.734	-92.283	24.756	-127.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
55	1B	-45.358	-92.283	-31.670	-127.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
55	1C	39.734	-4.463	24.756	-33.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
55	1D	-45.358	-4.463	-31.670	-33.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
55	1I	66.005	-112.695	49.053	-136.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
55	1J	-71.629	-112.695	-55.967	-136.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
55	1K	66.005	15.949	49.053	-23.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
55	1L	-71.629	15.949	-55.967	-23.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
55	1Q	24.425	-88.685	16.730	-125.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
55	1R	-30.049	-88.685	-23.644	-125.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
55	1S	24.425	-8.061	16.730	-35.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
55	1T	-30.049	-8.061	-23.644	-35.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
55	2	-4.600	-62.549	-3.844	-106.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
55	7	-4.170	-63.255	-4.062	-106.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
55	8	-4.167	-63.212	-4.056	-106.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
56	1A	2.819	-86.211	4.679	-108.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
56	1B	-7.701	-86.211	-9.841	-108.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
56	1C	2.819	-32.049	4.679	-25.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
56	1D	-7.701	-32.049	-9.841	-25.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
56	1I	3.536	-81.136	2.693	-106.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
56	1J	-8.418	-81.136	-7.856	-106.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
56	1K	3.536	-37.124	2.693	-27.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
56	1L	-8.418	-37.124	-7.856	-27.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
56	1Q	0.734	-85.595	0.924	-101.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
56	1R	-5.616	-85.595	-6.087	-101.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
56	1S	0.734	-32.665	0.924	-32.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
56	1T	-5.616	-32.665	-6.087	-32.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
56	2	-3.855	-76.790	-4.413	-86.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
56	7	-3.617	-77.525	-4.028	-87.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
56	8	-3.614	-77.442	-4.022	-87.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
57	1A	3.840	-92.283	8.077	-91.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
57	1B	-9.021	-92.283	-13.126	-91.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
57	1C	3.840	-34.210	8.077	-34.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
57	1D	-9.021	-34.210	-13.126	-34.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
57	1I	8.363	-89.168	3.789	-97.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
57	1J	-13.544	-89.168	-8.838	-97.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
57	1K	8.363	-37.325	3.789	-28.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
57	1L	-13.544	-37.325	-8.838	-28.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
57	1Q	2.046	-91.394	2.102	-92.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
57	1R	-7.227	-91.394	-7.151	-92.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
57	1S	2.046	-35.098	2.102	-33.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
57	1T	-7.227	-35.098	-7.151	-33.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
57	2	-3.666	-82.267	-3.918	-82.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
57	7	-3.583	-82.984	-3.697	-82.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
57	8	-3.580	-82.905	-3.694	-82.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
58	1A	33.189	-126.225	34.758	-115.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
58	1B	-40.021	-126.225	-40.549	-115.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
58	1C	33.189	-11.053	34.758	-23.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
58	1D	-40.021	-11.053	-40.549	-23.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
58	1I	71.650	-136.263	56.357	-130.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	--
58	1J	-78.483	-136.263	-62.148	-130.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	--
58	1K	71.650	-1.015	56.357	-9.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.03	--
58	1L	-78.483	-1.015	-62.148	-9.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.03	--
58	1Q	23.971	-118.245	20.994	-115.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
58	1R	-30.804	-118.245	-26.785	-115.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
58	1S	23.971	-19.033	20.994	-24.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
58	1T	-30.804	-19.033	-26.785	-24.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
58	2	-5.983	-88.320	-3.754	-93.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
58	7	-5.412	-89.460	-3.798	-93.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
58	8	-5.409	-89.390	-3.795	-93.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
59	1A	14.778	-143.103	11.384	-80.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
59	1B	-21.350	-143.103	-16.079	-80.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
59	1C	14.778	-12.051	11.384	-26.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
59	1D	-21.350	-12.051	-16.079	-26.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
59	1I	19.861	-142.137	11.427	-97.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
59	1J	-26.433	-142.137	-16.122	-97.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
59	1K	19.861	-13.017	11.427	-9.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
59	1L	-26.433	-13.017	-16.122	-9.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
59	1Q	7.380	-129.411	4.854	-84.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--

59	1R	-13.952	-129.411	-9.549	-84.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
59	1S	7.380	-25.743	4.854	-22.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
59	1T	-13.952	-25.743	-9.549	-22.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
59	2	-5.699	-98.011	-3.929	-70.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
59	7	-5.171	-100.002	-3.611	-70.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
59	8	-5.168	-99.939	-3.608	-70.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
60	1A	19.226	-105.538	7.061	-107.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
60	1B	-24.397	-105.538	-12.649	-107.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
60	1C	19.226	-21.526	7.061	-37.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
60	1D	-24.397	-21.526	-12.649	-37.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
60	1I	22.418	-120.770	14.524	-112.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
60	1J	-27.589	-120.770	-20.112	-112.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
60	1K	22.418	-6.294	14.524	-33.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
60	1L	-27.589	-6.294	-20.112	-33.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
60	1Q	9.248	-102.416	4.269	-108.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
60	1R	-14.419	-102.416	-9.856	-108.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
60	1S	9.248	-24.648	4.269	-36.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
60	1T	-14.419	-24.648	-9.856	-36.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
60	2	-4.558	-81.751	-4.024	-94.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
60	7	-4.114	-82.818	-3.907	-95.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
60	8	-4.111	-82.754	-3.901	-95.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
61	1A	5.427	-71.317	8.376	-130.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
61	1B	-10.138	-71.317	-14.988	-130.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
61	1C	5.427	-28.543	8.376	-29.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
61	1D	-10.138	-28.543	-14.988	-29.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
61	1I	6.386	-91.316	11.792	-133.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
61	1J	-11.097	-91.316	-18.403	-133.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
61	1K	6.386	-8.544	11.792	-27.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
61	1L	-11.097	-8.544	-18.403	-27.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
61	1Q	2.020	-77.888	3.658	-122.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
61	1R	-6.731	-77.888	-10.270	-122.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
61	1S	2.020	-21.972	3.658	-38.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
61	1T	-6.731	-21.972	-10.270	-38.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
61	2	-3.879	-65.602	-5.853	-102.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
61	7	-3.585	-65.910	-5.277	-103.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
61	8	-3.582	-65.870	-5.271	-103.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
62	1A	11.703	-103.727	14.337	-123.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
62	1B	-17.060	-103.727	-20.216	-123.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
62	1C	11.703	-30.075	14.337	-10.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
62	1D	-17.060	-30.075	-20.216	-10.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
62	1I	6.758	-100.640	17.919	-114.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
62	1J	-12.115	-100.640	-23.797	-114.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
62	1K	6.758	-33.162	17.919	-19.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
62	1L	-12.115	-33.162	-23.797	-19.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
62	1Q	3.555	-100.416	7.107	-108.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
62	1R	-8.912	-100.416	-12.986	-108.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
62	1S	3.555	-33.386	7.107	-25.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
62	1T	-8.912	-33.386	-12.986	-25.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
62	2	-4.970	-86.272	-4.565	-83.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
62	7	-4.412	-87.318	-4.307	-86.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
62	8	-4.406	-87.233	-4.304	-85.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
63	1A	12.933	-114.256	19.341	-132.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
63	1B	-18.281	-114.256	-25.612	-132.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
63	1C	12.933	-6.598	19.341	-16.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
63	1D	-18.281	-6.598	-25.612	-16.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
63	1I	13.238	-102.377	11.749	-140.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
63	1J	-18.586	-102.377	-18.020	-140.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
63	1K	13.238	-18.477	11.749	-8.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
63	1L	-18.586	-18.477	-18.020	-8.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
63	1Q	5.534	-100.088	6.633	-124.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
63	1R	-10.882	-100.088	-12.904	-124.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
63	1S	5.534	-20.766	6.633	-24.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
63	1T	-10.882	-20.766	-12.904	-24.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
63	2	-3.487	-75.416	-6.039	-95.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
63	7	-3.521	-77.367	-5.297	-96.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
63	8	-3.515	-77.302	-5.294	-96.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
64	1A	19.006	-125.798	20.882	-128.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
64	1B	-25.938	-125.798	-25.143	-128.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
64	1C	19.006	-17.936	20.882	-24.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	--
64	1D	-25.938	-17.936	-25.143	-24.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
64	1I	9.304	-112.799	9.962	-117.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
64	1J	-16.236	-112.799	-14.223	-117.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
64	1K	9.304	-30.935	9.962	-35.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
64	1L	-16.236	-30.935	-14.223	-35.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
64	1Q	5.487	-110.636	6.483	-115.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
64	1R	-12.418	-110.636	-10.744	-115.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
64	1S	5.487	-33.098	6.483	-36.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
64	1T	-12.418	-33.098	-10.744	-36.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
64	2	-8.304	-90.990	1.928	-97.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
64	7	-6.831	-92.786	-2.127	-99.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
64	8	-6.825	-92.699	-2.124	-99.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

65	1A	49.355	-137.789	25.498	-130.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
65	1B	-53.972	-137.789	-31.881	-130.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
65	1C	49.355	31.591	25.498	-25.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
65	1D	-53.972	31.591	-31.881	-25.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
65	1I	30.256	-114.416	12.074	-119.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
65	1J	-34.872	-114.416	-18.458	-119.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
65	1K	30.256	8.218	12.074	-36.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
65	1L	-34.872	8.218	-18.458	-36.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
65	1Q	18.147	-109.348	8.254	-121.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
65	1R	-22.763	-109.348	-14.637	-121.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
65	1S	18.147	3.150	8.254	-34.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
65	1T	-22.763	3.150	-14.637	-34.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
65	2	-2.226	-64.569	-6.832	-100.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
65	7	-2.568	-66.971	-5.804	-101.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
65	8	-2.564	-66.908	-5.798	-101.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
66	1A	4.928	-99.844	8.095	-86.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
66	1B	-10.072	-99.844	-13.224	-86.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
66	1C	4.928	-27.112	8.095	-39.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
66	1D	-10.072	-27.112	-13.224	-39.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
66	1I	8.663	-95.462	3.705	-89.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
66	1J	-13.807	-95.462	-8.834	-89.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
66	1K	8.663	-31.494	3.705	-36.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
66	1L	-13.807	-31.494	-8.834	-36.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
66	1Q	2.510	-94.179	1.966	-90.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
66	1R	-7.654	-94.179	-7.095	-90.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
66	1S	2.510	-32.777	1.966	-35.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
66	1T	-7.654	-32.777	-7.095	-35.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
66	2	-4.039	-86.043	-2.744	-84.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
66	7	-3.757	-85.359	-2.975	-83.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
66	8	-3.751	-85.299	-2.971	-83.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
67	1A	6.506	-100.635	17.506	-114.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
67	1B	-11.996	-100.635	-23.244	-114.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
67	1C	6.506	-33.621	17.506	-19.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
67	1D	-11.996	-33.621	-23.244	-19.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
67	1I	12.171	-103.995	15.989	-124.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
67	1J	-17.661	-103.995	-21.727	-124.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
67	1K	12.171	-30.261	15.989	-10.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
67	1L	-17.661	-30.261	-21.727	-10.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
67	1Q	3.583	-100.754	7.401	-108.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
67	1R	-9.073	-100.754	-13.139	-108.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
67	1S	3.583	-33.502	7.401	-25.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
67	1T	-9.073	-33.502	-13.139	-25.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
67	2	-4.178	-90.615	-2.275	-91.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
67	7	-3.972	-90.044	-2.897	-90.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
67	8	-3.968	-89.960	-2.892	-90.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
68	1A	3.307	-102.370	1.168	-84.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
68	1B	-8.606	-102.370	-6.103	-84.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
68	1C	3.307	-33.448	1.168	-30.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
68	1D	-8.606	-33.448	-6.103	-30.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
68	1I	7.102	-100.879	2.675	-93.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
68	1J	-12.401	-100.879	-7.610	-93.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
68	1K	7.102	-34.939	2.675	-22.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
68	1L	-12.401	-34.939	-7.610	-22.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
68	1Q	1.604	-100.195	0.148	-87.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
68	1R	-6.903	-100.195	-5.083	-87.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
68	1S	1.604	-35.623	0.148	-27.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
68	1T	-6.903	-35.623	-5.083	-27.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
68	2	-4.238	-91.625	-3.240	-77.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
68	7	-3.916	-91.047	-3.220	-77.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
68	8	-3.910	-90.986	-3.217	-77.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
69	1A	6.947	-127.497	3.163	-76.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
69	1B	-13.265	-127.497	-7.932	-76.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
69	1C	6.947	-17.585	3.163	-25.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
69	1D	-13.265	-17.585	-7.932	-25.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
69	1I	7.941	-124.151	0.741	-81.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
69	1J	-14.260	-124.151	-5.510	-81.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
69	1K	7.941	-20.931	0.741	-20.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
69	1L	-14.260	-20.931	-5.510	-20.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
69	1Q	2.486	-114.183	0.185	-76.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
69	1R	-8.804	-114.183	-4.953	-76.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
69	1S	2.486	-30.899	0.185	-25.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
69	1T	-8.804	-30.899	-4.953	-25.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
69	2	-3.937	-100.625	-3.017	-68.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
69	7	-3.865	-98.897	-2.899	-68.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
69	8	-3.859	-98.834	-2.896	-68.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
70	1A	19.008	-119.612	15.100	-114.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
70	1B	-24.162	-119.612	-20.720	-114.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
70	1C	19.008	-5.766	15.100	-32.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
70	1D	-24.162	-5.766	-20.720	-32.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
70	1I	18.326	-104.436	7.544	-109.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
70	1J	-23.480	-104.436	-13.164	-109.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
70	1K	18.326	-20.942	7.544	-36.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--

70	1L	-23.480	-20.942	-13.164	-36.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
70	1Q	8.232	-101.251	4.526	-109.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
70	1R	-13.386	-101.251	-10.146	-109.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
70	1S	8.232	-24.127	4.526	-36.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
70	1T	-13.386	-24.127	-10.146	-36.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
70	2	-4.775	-87.998	-2.139	-99.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
70	7	-4.085	-86.123	-2.628	-98.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
70	8	-4.082	-86.059	-2.624	-98.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
71	1A	3.861	-93.048	6.752	-84.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
71	1B	-8.991	-93.048	-11.796	-84.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
71	1C	3.861	-32.314	6.752	-39.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
71	1D	-8.991	-32.314	-11.796	-39.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
71	1I	7.140	-90.283	3.723	-88.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
71	1J	-12.270	-90.283	-8.767	-88.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
71	1K	7.140	-35.079	3.723	-35.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
71	1L	-12.270	-35.079	-8.767	-35.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
71	1Q	1.843	-90.808	1.740	-88.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
71	1R	-6.974	-90.808	-6.784	-88.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
71	1S	1.843	-34.554	1.740	-35.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
71	1T	-6.974	-34.554	-6.784	-35.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
71	2	-3.752	-81.589	-3.809	-81.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
71	7	-3.620	-82.280	-3.632	-81.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
71	8	-3.617	-82.198	-3.629	-81.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
72	1A	15.077	-109.224	14.721	-128.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
72	1B	-20.447	-109.224	-20.949	-128.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
72	1C	15.077	-5.816	14.721	-38.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
72	1D	-20.447	-5.816	-20.949	-38.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
72	1I	5.819	-91.794	9.552	-118.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
72	1J	-11.189	-91.794	-15.780	-118.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
72	1K	5.819	-23.246	9.552	-48.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
72	1L	-11.189	-23.246	-15.780	-48.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
72	1Q	4.012	-90.871	4.667	-121.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
72	1R	-9.382	-90.871	-10.895	-121.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
72	1S	4.012	-24.169	4.667	-45.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
72	1T	-9.382	-24.169	-10.895	-45.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
72	2	-4.278	-70.909	-6.563	-107.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
72	7	-4.001	-73.111	-5.600	-108.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
72	8	-3.996	-73.047	-5.595	-108.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
73	1A	15.237	-128.770	10.297	-99.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
73	1B	-21.276	-128.770	-15.363	-99.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
73	1C	15.237	-13.532	10.297	-25.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
73	1D	-21.276	-13.532	-15.363	-25.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
73	1I	16.025	-120.573	5.184	-89.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
73	1J	-22.064	-120.573	-10.251	-89.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
73	1K	16.025	-21.729	5.184	-35.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
73	1L	-22.064	-21.729	-10.251	-35.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
73	1Q	6.814	-113.454	2.842	-93.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
73	1R	-12.853	-113.454	-7.909	-93.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
73	1S	6.814	-28.848	2.842	-31.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
73	1T	-12.853	-28.848	-7.909	-31.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
73	2	-5.196	-89.852	-4.341	-80.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
73	7	-4.729	-91.718	-3.958	-81.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
73	8	-4.726	-91.632	-3.952	-81.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
74	1A	6.207	-97.014	2.678	-90.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
74	1B	-11.339	-97.014	-7.693	-90.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
74	1C	6.207	-37.052	2.678	-23.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
74	1D	-11.339	-37.052	-7.693	-23.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
74	1I	3.338	-94.585	0.644	-83.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
74	1J	-8.470	-94.585	-5.660	-83.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
74	1K	3.338	-39.481	0.644	-30.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
74	1L	-8.470	-39.481	-5.660	-30.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
74	1Q	1.434	-96.935	0.011	-86.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
74	1R	-6.565	-96.935	-5.026	-86.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
74	1S	1.434	-37.131	0.011	-28.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
74	1T	-6.565	-37.131	-5.026	-28.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
74	2	-4.527	-87.160	-3.125	-72.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
74	7	-4.087	-87.915	-3.214	-74.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
74	8	-4.081	-87.852	-3.211	-74.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
75	1A	2.953	-80.973	2.166	-100.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
75	1B	-7.867	-80.973	-7.357	-100.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
75	1C	2.953	-36.977	2.166	-32.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
75	1D	-7.867	-36.977	-7.357	-32.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
75	1I	2.035	-87.882	4.388	-102.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
75	1J	-6.949	-87.882	-9.579	-102.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
75	1K	2.035	-30.068	4.388	-29.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
75	1L	-6.949	-30.068	-9.579	-29.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
75	1Q	0.411	-85.894	0.729	-98.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
75	1R	-5.325	-85.894	-5.920	-98.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
75	1S	0.411	-32.056	0.729	-33.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
75	1T	-5.325	-32.056	-5.920	-33.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
75	2	-2.635	-78.658	-3.970	-85.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
75	7	-2.892	-78.543	-3.767	-86.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
75	8	-2.889	-78.481	-3.764	-86.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
76	1A	5.119	-94.017	15.020	-118.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
76	1B	-10.416	-94.017	-20.925	-118.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
76	1C	5.119	-34.847	15.020	-20.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
76	1D	-10.416	-34.847	-20.925	-20.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
76	1I	10.779	-101.969	12.742	-126.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
76	1J	-16.077	-101.969	-18.648	-126.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
76	1K	10.779	-26.895	12.742	-11.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
76	1L	-16.077	-26.895	-18.648	-11.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
76	1Q	2.916	-96.558	6.038	-111.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
76	1R	-8.213	-96.558	-11.943	-111.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
76	1S	2.916	-32.306	6.038	-27.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
76	1T	-8.213	-32.306	-11.943	-27.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
76	2	-3.523	-84.043	-5.335	-88.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
76	7	-3.527	-84.663	-4.778	-90.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
76	8	-3.524	-84.597	-4.772	-89.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
77	1A	9.714	-113.852	11.119	-114.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
77	1B	-16.555	-113.852	-15.342	-114.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
77	1C	9.714	-31.788	11.119	-34.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
77	1D	-16.555	-31.788	-15.342	-34.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
77	1I	18.271	-126.760	22.973	-126.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
77	1J	-25.112	-126.760	-27.196	-126.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
77	1K	18.271	-18.880	22.973	-23.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	--
77	1L	-25.112	-18.880	-27.196	-23.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	--
77	1Q	5.427	-111.864	7.231	-113.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
77	1R	-12.268	-111.864	-11.454	-113.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
77	1S	5.427	-33.776	7.231	-36.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
77	1T	-12.268	-33.776	-11.454	-36.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
77	2	-5.839	-93.941	-4.249	-100.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
77	7	-5.331	-95.062	-3.676	-100.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
77	8	-5.324	-94.975	-3.673	-100.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
78	1A	6.655	-83.490	7.289	-130.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
78	1B	-11.654	-83.490	-13.743	-130.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
78	1C	6.655	-26.254	7.289	-34.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
78	1D	-11.654	-26.254	-13.743	-34.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
78	1I	6.419	-101.648	12.093	-131.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
78	1J	-11.418	-101.648	-18.547	-131.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
78	1K	6.419	-8.096	12.093	-34.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
78	1L	-11.418	-8.096	-18.547	-34.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
78	1Q	2.269	-86.486	3.503	-123.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
78	1R	-7.267	-86.486	-9.957	-123.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
78	1S	2.269	-23.258	3.503	-41.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
78	1T	-7.267	-23.258	-9.957	-41.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
78	2	-2.271	-73.709	-3.841	-113.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
78	7	-2.493	-73.401	-3.823	-112.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
78	8	-2.490	-73.336	-3.821	-111.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
79	1A	7.755	-106.214	3.584	-111.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
79	1B	-13.405	-106.214	-9.110	-111.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
79	1C	7.755	-24.240	3.584	-29.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
79	1D	-13.405	-24.240	-9.110	-29.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
79	1I	5.528	-119.640	9.032	-107.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
79	1J	-11.178	-119.640	-14.559	-107.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
79	1K	5.528	-10.814	9.032	-33.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
79	1L	-11.178	-10.814	-14.559	-33.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
79	1Q	2.217	-103.043	2.075	-104.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
79	1R	-7.867	-103.043	-7.602	-104.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
79	1S	2.217	-27.411	2.075	-36.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
79	1T	-7.867	-27.411	-7.602	-36.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
79	2	-2.074	-88.913	-3.505	-97.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
79	7	-2.753	-88.011	-3.578	-95.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
79	8	-2.748	-87.944	-3.575	-95.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
80	1A	7.924	-125.593	0.686	-79.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
80	1B	-14.195	-125.593	-5.366	-79.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
80	1C	7.924	-21.001	0.686	-19.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
80	1D	-14.195	-21.001	-5.366	-19.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
80	1I	6.998	-128.533	2.884	-74.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
80	1J	-13.269	-128.533	-7.565	-74.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
80	1K	6.998	-18.061	2.884	-25.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
80	1L	-13.269	-18.061	-7.565	-25.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
80	1Q	2.501	-114.944	0.116	-74.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
80	1R	-8.772	-114.944	-4.796	-74.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
80	1S	2.501	-31.650	0.116	-25.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
80	1T	-8.772	-31.650	-4.796	-25.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
80	2	-2.979	-101.483	-3.620	-68.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
80	7	-3.462	-99.829	-3.423	-67.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
80	8	-3.458	-99.746	-3.419	-67.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
81	1A	6.662	-128.201	3.340	-76.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
81	1B	-12.940	-128.201	-8.115	-76.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
81	1C	6.662	-18.349	3.340	-25.141	--	--	4.52	4.52					

81	1J	-13.908	-125.002	-5.265	-81.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
81	1K	7.630	-21.548	0.491	-19.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
81	1L	-13.908	-21.548	-5.265	-19.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
81	1Q	2.355	-114.707	0.167	-76.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
81	1R	-8.633	-114.707	-4.942	-76.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
81	1S	2.355	-31.843	0.167	-25.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
81	1T	-8.633	-31.843	-4.942	-25.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
81	2	-3.927	-101.734	-2.933	-68.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
81	7	-3.844	-99.968	-2.844	-68.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
81	8	-3.839	-99.884	-2.842	-68.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
82	1A	5.987	-119.309	9.301	-108.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
82	1B	-11.594	-119.309	-14.835	-108.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
82	1C	5.987	-10.609	9.301	-33.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
82	1D	-11.594	-10.609	-14.835	-33.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
82	1I	7.776	-105.890	3.616	-112.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
82	1J	-13.383	-105.890	-9.151	-112.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
82	1K	7.776	-24.028	3.616	-29.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
82	1L	-13.383	-24.028	-9.151	-29.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
82	1Q	2.331	-102.670	2.153	-105.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
82	1R	-7.938	-102.670	-7.687	-105.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
82	1S	2.331	-27.248	2.153	-36.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
82	1T	-7.938	-27.248	-7.687	-36.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
82	2	-4.453	-91.453	-2.085	-96.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
82	7	-3.915	-89.392	-2.477	-95.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
82	8	-3.913	-89.325	-2.473	-95.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
83	1A	6.642	-101.497	12.298	-131.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
83	1B	-11.617	-101.497	-18.768	-131.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
83	1C	6.642	-7.705	12.298	-34.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
83	1D	-11.617	-7.705	-18.768	-34.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
83	1I	6.578	-83.234	7.278	-131.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
83	1J	-11.552	-83.234	-13.748	-131.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
83	1K	6.578	-25.968	7.278	-34.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
83	1L	-11.552	-25.968	-13.748	-34.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
83	1Q	2.298	-86.159	3.548	-123.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
83	1R	-7.272	-86.159	-10.018	-123.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
83	1S	2.298	-23.043	3.548	-41.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
83	1T	-7.272	-23.043	-10.018	-41.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
83	2	-4.398	-77.396	-1.859	-113.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
83	7	-3.968	-75.479	-2.843	-112.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
83	8	-3.964	-75.414	-2.837	-112.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
84	1A	0.774	-117.475	16.994	-115.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
84	1B	-6.052	-117.475	-23.324	-115.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
84	1C	0.774	-10.187	16.994	-28.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
84	1D	-6.052	-10.187	-23.324	-28.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
84	1I	4.230	-102.152	10.588	-108.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
84	1J	-9.507	-102.152	-16.918	-108.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
84	1K	4.230	-25.510	10.588	-34.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
84	1L	-9.507	-25.510	-16.918	-34.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
84	1Q	0.361	-99.898	5.417	-109.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
84	1R	-5.638	-99.898	-11.747	-109.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
84	1S	0.361	-27.764	5.417	-33.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
84	1T	-5.638	-27.764	-11.747	-33.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
84	2	-3.988	-89.291	-1.105	-97.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
84	7	-3.775	-87.508	-2.328	-96.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
84	8	-3.773	-87.422	-2.323	-96.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
85	1A	12.963	-107.399	14.980	-131.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
85	1B	-18.394	-107.399	-21.239	-131.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
85	1C	12.963	-7.039	14.980	-40.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
85	1D	-18.394	-7.039	-21.239	-40.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
85	1I	4.935	-87.847	9.445	-121.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
85	1J	-10.365	-87.847	-15.704	-121.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
85	1K	4.935	-26.591	9.445	-50.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
85	1L	-10.365	-26.591	-15.704	-50.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
85	1Q	3.311	-89.247	4.700	-124.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
85	1R	-8.741	-89.247	-10.959	-124.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
85	1S	3.311	-25.191	4.700	-47.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
85	1T	-8.741	-25.191	-10.959	-47.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
85	2	-5.388	-80.922	-2.898	-116.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
85	7	-4.282	-78.961	-3.008	-115.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
85	8	-4.280	-78.898	-3.005	-115.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
86	1A	12.874	-107.892	14.791	-130.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
86	1B	-18.303	-107.892	-21.036	-130.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
86	1C	12.874	-7.242	14.791	-41.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
86	1D	-18.303	-7.242	-21.036	-41.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
86	1I	4.637	-88.544	9.527	-121.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
86	1J	-10.066	-88.544	-15.772	-121.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
86	1K	4.637	-26.590	9.527	-50.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
86	1L	-10.066	-26.590	-15.772	-50.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
86	1Q	3.222	-89.771	4.676	-125.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
86	1R	-8.651	-89.771	-10.921	-125.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
86	1S	3.222	-25.363	4.676	-47.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
86	1T	-8.651	-25.363	-10.921	-47.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
86	2	-5.393	-81.372	-2.937	-116.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--

86	7	-4.285	-79.409	-3.029	-115.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
86	8	-4.283	-79.348	-3.025	-115.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
87	1A	0.685	-117.968	16.902	-114.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
87	1B	-5.967	-117.968	-23.258	-114.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
87	1C	0.685	-10.608	16.902	-28.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
87	1D	-5.967	-10.608	-23.258	-28.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
87	1I	3.874	-102.736	10.416	-108.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
87	1J	-9.156	-102.736	-16.772	-108.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
87	1K	3.874	-25.840	10.416	-34.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
87	1L	-9.156	-25.840	-16.772	-34.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
87	1Q	0.256	-100.496	5.354	-109.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
87	1R	-5.539	-100.496	-11.710	-109.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
87	1S	0.256	-28.080	5.354	-33.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
87	1T	-5.539	-28.080	-11.710	-33.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
87	2	-3.989	-89.910	-1.146	-97.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
87	7	-3.776	-88.105	-2.359	-96.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
87	8	-3.773	-88.041	-2.353	-96.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
88	1A	7.302	-106.915	12.052	-127.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
88	1B	-12.518	-106.915	-18.419	-127.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
88	1C	7.302	-7.019	12.052	-36.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
88	1D	-12.518	-7.019	-18.419	-36.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
88	1I	7.585	-88.918	6.080	-128.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
88	1J	-12.802	-88.918	-12.446	-128.052	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
88	1K	7.585	-25.016	6.080	-35.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
88	1L	-12.802	-25.016	-12.446	-35.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
88	1Q	2.646	-90.668	3.230	-121.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
88	1R	-7.862	-90.668	-9.596	-121.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
88	1S	2.646	-23.266	3.230	-42.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
88	1T	-7.862	-23.266	-9.596	-42.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
88	2	-4.410	-80.620	-1.766	-111.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
88	7	-4.016	-78.656	-2.737	-110.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
88	8	-4.013	-78.592	-2.732	-110.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
89	1A	5.505	-121.677	8.323	-102.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
89	1B	-11.288	-121.677	-13.736	-102.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
89	1C	5.505	-11.039	8.323	-35.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
89	1D	-11.288	-11.039	-13.736	-35.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
89	1I	7.824	-109.371	2.413	-107.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
89	1J	-13.608	-109.371	-7.826	-107.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
89	1K	7.824	-23.345	2.413	-30.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
89	1L	-13.608	-23.345	-7.826	-30.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
89	1Q	2.203	-105.290	1.666	-101.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
89	1R	-7.987	-105.290	-7.079	-101.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
89	1S	2.203	-27.426	1.666	-36.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
89	1T	-7.987	-27.426	-7.079	-36.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
89	2	-4.506	-93.138	-2.282	-93.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
89	7	-3.999	-91.139	-2.566	-92.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
89	8	-3.993	-91.054	-2.562	-92.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
90	1A	8.278	-125.064	1.078	-77.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
90	1B	-14.569	-125.064	-5.619	-77.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
90	1C	8.278	-19.340	1.078	-18.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
90	1D	-14.569	-19.340	-5.619	-18.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
90	1I	7.520	-126.807	2.381	-73.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
90	1J	-13.812	-126.807	-6.922	-73.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
90	1K	7.520	-17.597	2.381	-22.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
90	1L	-13.812	-17.597	-6.922	-22.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
90	1Q	2.700	-114.056	0.112	-72.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
90	1R	-8.992	-114.056	-4.652	-72.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
90	1S	2.700	-30.348	0.112	-23.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
90	1T	-8.992	-30.348	-4.652	-23.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
90	2	-3.129	-100.118	-3.598	-66.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
90	7	-3.556	-98.420	-3.370	-65.300	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
90	8	-3.553	-98.339	-3.367	-65.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
91	1A	6.655	-82.548	6.012	-125.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
91	1B	-11.845	-82.548	-11.935	-125.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
91	1C	6.655	-28.974	6.012	-22.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
91	1D	-11.845	-28.974	-11.935	-22.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
91	1I	6.307	-98.949	10.136	-122.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
91	1J	-11.497	-98.949	-16.059	-122.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
91	1K	6.307	-12.573	10.136	-25.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
91	1L	-11.497	-12.573	-16.059	-25.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
91	1Q	2.212	-86.426	2.833	-114.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
91	1R	-7.402	-86.426	-8.756	-114.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
91	1S	2.212	-25.096	2.833	-33.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
91	1T	-7.402	-25.096	-8.756	-33.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
91	2	-2.284	-75.180	-3.572	-102.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
91	7	-2.563	-74.762	-3.532	-100.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
91	8	-2.559	-74.700	-3.526	-100.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
92	1A	6.944	-107.380	4.555	-94.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
92	1B	-11.889	-107.380	-10.447	-94.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
92	1C	6.944	-21.164	4.555	-39.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--

92	1D	-11.889	-21.164	-10.447	-39.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
92	1I	10.420	-120.624	11.145	-101.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
92	1J	-15.364	-120.624	-17.037	-101.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
92	1K	10.420	-7.920	11.145	-32.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
92	1L	-15.364	-7.920	-17.037	-32.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
92	1Q	3.264	-102.732	2.734	-97.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
92	1R	-8.209	-102.732	-8.626	-97.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
92	1S	3.264	-25.812	2.734	-36.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
92	1T	-8.209	-25.812	-8.626	-36.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
92	2	-2.264	-87.800	-4.433	-89.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
92	7	-2.679	-86.840	-4.233	-89.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
92	8	-2.675	-86.750	-4.227	-89.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
93	1A	4.326	-112.176	12.833	-100.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
93	1B	-9.689	-112.176	-19.458	-100.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
93	1C	4.326	-24.808	12.833	-30.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
93	1D	-9.689	-24.808	-19.458	-30.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
93	1I	1.777	-125.308	19.838	-108.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
93	1J	-7.141	-125.308	-26.463	-108.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
93	1K	1.777	-11.676	19.838	-23.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
93	1L	-7.141	-11.676	-26.463	-23.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
93	1Q	0.601	-107.864	6.542	-100.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
93	1R	-5.964	-107.864	-13.167	-100.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
93	1S	0.601	-29.120	6.542	-30.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
93	1T	-5.964	-29.120	-13.167	-30.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
93	2	-3.157	-93.469	-5.957	-86.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
93	7	-3.278	-92.470	-5.294	-86.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
93	8	-3.272	-92.404	-5.288	-86.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
94	1A	5.528	-89.625	10.689	-117.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
94	1B	-10.763	-89.625	-17.045	-117.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
94	1C	5.528	-23.847	10.689	-48.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
94	1D	-10.763	-23.847	-17.045	-48.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
94	1I	15.989	-108.104	15.212	-128.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
94	1J	-21.224	-108.104	-21.568	-128.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
94	1K	15.989	-5.367	15.212	-37.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
94	1L	-21.224	-5.367	-21.568	-37.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
94	1Q	4.178	-89.607	5.019	-121.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
94	1R	-9.412	-89.607	-11.375	-121.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
94	1S	4.178	-23.865	5.019	-45.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
94	1T	-9.412	-23.865	-11.375	-45.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
94	2	-2.897	-76.859	-3.023	-110.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
94	7	-3.135	-76.272	-3.512	-110.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
94	8	-3.131	-76.210	-3.505	-110.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
95	1A	8.889	-133.424	6.206	-87.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
95	1B	-14.789	-133.424	-11.126	-87.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
95	1C	8.889	-19.098	6.206	-13.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
95	1D	-14.789	-19.098	-11.126	-13.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
95	1I	6.186	-121.856	3.528	-76.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
95	1J	-12.086	-121.856	-8.449	-76.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
95	1K	6.186	-30.666	3.528	-24.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
95	1L	-12.086	-30.666	-8.449	-24.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
95	1Q	2.592	-117.912	1.507	-77.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
95	1R	-8.492	-117.912	-6.428	-77.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
95	1S	2.592	-34.610	1.507	-23.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
95	1T	-8.492	-34.610	-6.428	-23.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
95	2	-5.521	-97.072	-3.766	-64.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
95	7	-4.888	-98.757	-3.573	-65.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
95	8	-4.882	-98.672	-3.569	-65.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
96	1A	2.646	-125.836	17.864	-107.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
96	1B	-8.108	-125.836	-24.283	-107.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
96	1C	2.646	-12.776	17.864	-23.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
96	1D	-8.108	-12.776	-24.283	-23.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
96	1I	4.609	-113.425	11.133	-100.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
96	1J	-10.072	-113.425	-17.553	-100.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
96	1K	4.609	-25.187	11.133	-30.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
96	1L	-10.072	-25.187	-17.553	-30.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
96	1Q	0.853	-108.833	5.726	-100.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
96	1R	-6.315	-108.833	-12.146	-100.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
96	1S	0.853	-29.779	5.726	-30.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
96	1T	-6.315	-29.779	-12.146	-30.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
96	2	-4.252	-87.152	-7.348	-84.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
96	7	-4.008	-89.103	-6.120	-85.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
96	8	-4.005	-89.036	-6.117	-85.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
97	1A	7.196	-125.223	2.591	-72.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
97	1B	-13.522	-125.223	-7.147	-72.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
97	1C	7.196	-16.543	2.591	-21.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
97	1D	-13.522	-16.543	-7.147	-21.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
97	1I	7.961	-123.102	1.235	-77.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
97	1J	-14.288	-123.102	-5.791	-77.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
97	1K	7.961	-18.664	1.235	-17.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
97	1L	-14.288	-18.664	-5.791	-17.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
97	1Q	2.545	-111.933	0.198	-71.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
97	1R	-8.872	-111.933	-4.754	-71.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
97	1S	2.545	-29.833	0.198	-22.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

97	1T	-8.872	-29.833	-4.754	-22.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
97	2	-5.533	-89.557	-3.571	-61.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
97	7	-5.010	-91.385	-3.360	-62.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
97	8	-5.004	-91.302	-3.356	-62.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
98	1A	4.017	-122.878	6.533	-94.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
98	1B	-10.067	-122.878	-11.505	-94.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
98	1C	4.017	-13.846	6.533	-33.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
98	1D	-10.067	-13.846	-11.505	-33.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
98	1I	7.025	-113.925	1.389	-102.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
98	1J	-13.076	-113.925	-6.361	-102.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
98	1K	7.025	-22.799	1.389	-24.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
98	1L	-13.076	-22.799	-6.361	-24.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
98	1Q	1.638	-107.723	1.081	-95.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
98	1R	-7.688	-107.723	-6.053	-95.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
98	1S	1.638	-29.001	1.081	-31.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
98	1T	-7.688	-29.001	-6.053	-31.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
98	2	-4.876	-85.523	-4.528	-82.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
98	7	-4.541	-87.639	-4.043	-83.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
98	8	-4.535	-87.573	-4.040	-83.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
99	1A	8.004	-123.543	0.894	-75.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
99	1B	-14.329	-123.543	-5.450	-75.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
99	1C	8.004	-18.003	0.894	-17.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
99	1D	-14.329	-18.003	-5.450	-17.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
99	1I	7.414	-125.377	2.034	-72.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
99	1J	-13.739	-125.377	-6.590	-72.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
99	1K	7.414	-16.169	2.034	-20.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
99	1L	-13.739	-16.169	-6.590	-20.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
99	1Q	2.606	-111.969	-0.014	-70.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
99	1R	-8.932	-111.969	-4.542	-70.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
99	1S	2.606	-29.577	-0.014	-22.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
99	1T	-8.932	-29.577	-4.542	-22.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
99	2	-5.411	-89.267	-3.030	-59.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
99	7	-4.937	-91.167	-3.033	-60.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
99	8	-4.931	-91.084	-3.030	-60.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
100	1A	7.678	-95.225	3.825	-120.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
100	1B	-13.159	-95.225	-9.540	-120.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
100	1C	7.678	-24.953	3.825	-20.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
100	1D	-13.159	-24.953	-9.540	-20.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
100	1I	7.206	-108.735	9.577	-113.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
100	1J	-12.686	-108.735	-15.292	-113.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
100	1K	7.206	-11.443	9.577	-27.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
100	1L	-12.686	-11.443	-15.292	-27.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
100	1Q	2.612	-94.259	2.231	-109.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
100	1R	-8.093	-94.259	-7.945	-109.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
100	1S	2.612	-25.919	2.231	-31.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
100	1T	-8.093	-25.919	-7.945	-31.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
100	2	-4.796	-77.511	-4.679	-89.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
100	7	-4.341	-78.452	-4.332	-90.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
100	8	-4.335	-78.366	-4.329	-90.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
101	1A	7.243	-87.730	6.535	-107.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
101	1B	-12.860	-87.730	-13.136	-107.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
101	1C	7.243	-21.248	6.535	-41.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
101	1D	-12.860	-21.248	-13.136	-41.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
101	1I	7.904	-107.869	17.394	-118.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
101	1J	-13.522	-107.869	-23.996	-118.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
101	1K	7.904	-1.109	17.394	-31.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
101	1L	-13.522	-1.109	-23.996	-31.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
101	1Q	2.651	-88.332	4.526	-111.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
101	1R	-8.268	-88.332	-11.128	-111.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
101	1S	2.651	-20.646	4.526	-37.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
101	1T	-8.268	-20.646	-11.128	-37.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
101	2	-3.205	-70.527	-5.047	-97.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
101	7	-3.315	-71.298	-4.686	-98.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
101	8	-3.312	-71.233	-4.680	-98.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
102	1A	6.184	-122.357	3.598	-76.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
102	1B	-12.097	-122.357	-8.541	-76.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
102	1C	6.184	-30.399	3.598	-23.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
102	1D	-12.097	-30.399	-8.541	-23.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
102	1I	9.061	-133.619	6.764	-87.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
102	1J	-14.974	-133.619	-11.708	-87.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
102	1K	9.061	-19.137	6.764	-11.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
102	1L	-14.974	-19.137	-11.708	-11.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
102	1Q	2.627	-118.282	1.645	-76.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
102	1R	-8.540	-118.282	-6.588	-76.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
102	1S	2.627	-34.474	1.645	-22.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
102	1T	-8.540	-34.474	-6.588	-22.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
102	2	-4.885	-98.153	-2.908	-67.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
102	7	-4.511	-99.457	-3.064	-66.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
102	8	-4.505	-99.372	-3.060	-66.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
103	1A	7.512	-31.346	12.109	-20.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--

103	1B	-8.435	-31.346	-11.543	-20.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
103	1C	7.512	56.608	12.109	19.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
103	1D	-8.435	56.608	-11.543	19.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
103	1I	8.434	-53.389	19.929	-16.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
103	1J	-9.357	-53.389	-19.364	-16.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
103	1K	8.434	78.651	19.929	15.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
103	1L	-9.357	78.651	-19.364	15.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
103	1Q	3.567	-16.940	7.679	-9.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
103	1R	-4.490	-16.940	-7.114	-9.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
103	1S	3.567	42.202	7.679	8.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
103	1T	-4.490	42.202	-7.114	8.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
103	2	0.011	17.799	0.036	-2.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
103	7	-0.250	17.402	0.171	-2.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
103	8	-0.249	17.389	0.171	-2.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

104	1A	23.373	-37.511	40.466	-36.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
104	1B	-24.415	-37.511	-38.532	-36.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
104	1C	23.373	62.170	40.466	30.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
104	1D	-24.415	62.170	-38.532	30.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
104	1I	25.820	-71.153	70.843	-40.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
104	1J	-26.862	-71.153	-68.908	-40.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
104	1K	25.820	95.812	70.843	34.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
104	1L	-26.862	95.812	-68.908	34.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
104	1Q	11.216	-23.695	26.597	-20.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
104	1R	-12.258	-23.695	-24.663	-20.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
104	1S	11.216	48.353	26.597	14.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
104	1T	-12.258	48.353	-24.663	14.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
104	2	1.171	18.021	0.230	-6.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
104	7	0.761	17.378	0.650	-5.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
104	8	0.761	17.363	0.649	-5.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

105	1A	31.670	-36.757	67.563	-76.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
105	1B	-32.667	-36.757	-66.369	-76.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
105	1C	31.670	64.430	67.563	88.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
105	1D	-32.667	64.430	-66.369	88.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
105	1I	21.338	-69.139	100.680	-110.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
105	1J	-22.335	-69.139	-99.486	-110.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
105	1K	21.338	96.812	100.680	123.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
105	1L	-22.335	96.812	-99.486	123.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
105	1Q	12.117	-22.223	39.388	-44.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
105	1R	-13.115	-22.223	-38.194	-44.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
105	1S	12.117	49.897	39.388	57.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
105	1T	-13.115	49.897	-38.194	57.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
105	2	2.181	19.384	3.903	8.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
105	7	1.045	18.512	2.348	7.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
105	8	1.045	18.497	2.346	7.947	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

106	1A	14.023	-24.962	39.411	-98.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
106	1B	-13.251	-24.962	-37.167	-98.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
106	1C	14.023	54.682	39.411	158.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
106	1D	-13.251	54.682	-37.167	158.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
106	1I	13.235	-43.232	57.523	-172.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
106	1J	-12.463	-43.232	-55.279	-172.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
106	1K	13.235	72.952	57.523	232.644	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
106	1L	-12.463	72.952	-55.279	232.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
106	1Q	6.645	-11.875	23.279	-56.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
106	1R	-5.873	-11.875	-21.035	-56.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
106	1S	6.645	41.595	23.279	116.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
106	1T	-5.873	41.595	-21.035	116.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
106	2	-1.059	20.561	3.901	35.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
106	7	-0.432	19.574	2.729	36.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
106	8	-0.432	19.560	2.726	36.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

107	1A	14.072	-16.993	30.336	-92.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
107	1B	-12.713	-16.993	-27.248	-92.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
107	1C	14.072	44.349	30.336	177.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
107	1D	-12.713	44.349	-27.248	177.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
107	1I	10.323	-19.751	40.027	-179.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
107	1J	-8.965	-19.751	-36.939	-179.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
107	1K	10.323	47.107	40.027	264.117	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
107	1L	-8.965	47.107	-36.939	264.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
107	1Q	6.174	-4.564	17.489	-51.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
107	1R	-4.815	-4.564	-14.401	-51.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
107	1S	6.174	31.920	17.489	136.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
107	1T	-4.815	31.920	-14.401	136.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
107	2	1.236	19.625	4.428	50.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
107	7	0.903	18.545	3.283	52.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
107	8	0.903	18.533	3.280	52.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

108	1A	12.840	-23.142	26.064	-95.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
108	1B	-10.600	-23.142	-22.859	-95.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
108	1C	12.840	46.855	26.064	212.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
108	1D	-10.600	46.855	-22.859	212.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
108	1I	13.130	-24.941	33.280	-191.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.00	--
108	1J	-10.890	-24.941	-30.074	-191.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
108	1K	13.130	48.654	33.280	307.174	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
108	1L	-10.890	48.654	-30.074	307.174	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.00	--
108	1Q	6.992	-7.731	14.997	-50.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--

108	1R	-4.751	-7.731	-11.792	-50.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
108	1S	6.992	31.445	14.997	166.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
108	1T	-4.751	31.445	-11.792	166.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
108	2	2.185	16.377	4.332	68.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
108	7	1.843	15.437	3.392	71.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
108	8	1.842	15.428	3.390	71.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
109	1A	15.485	-29.342	21.325	-68.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
109	1B	-11.472	-29.342	-17.709	-68.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
109	1C	15.485	42.532	21.325	216.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
109	1D	-11.472	42.532	-17.709	216.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
109	1I	18.946	-36.307	27.349	-162.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
109	1J	-14.934	-36.307	-23.733	-162.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
109	1K	18.946	49.497	27.349	310.083	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
109	1L	-14.934	49.497	-23.733	310.083	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.00	--
109	1Q	9.593	-13.343	12.736	-31.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
109	1R	-5.581	-13.343	-9.121	-31.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
109	1S	9.593	26.533	12.736	179.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	--
109	1T	-5.581	26.533	-9.121	179.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
109	2	3.196	9.367	4.113	88.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
109	7	2.927	9.095	3.377	92.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
109	8	2.926	9.089	3.374	92.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
110	1A	12.850	-47.885	13.763	-54.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
110	1B	-8.592	-47.885	-9.805	-54.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
110	1C	12.850	37.675	13.763	220.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
110	1D	-8.592	37.675	-9.805	220.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
110	1I	20.664	-61.409	17.953	-138.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
110	1J	-16.406	-61.409	-13.994	-138.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
110	1K	20.664	51.199	17.953	304.455	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
110	1L	-16.406	51.199	-13.994	304.455	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
110	1Q	9.455	-30.469	9.013	-19.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
110	1R	-5.197	-30.469	-5.055	-19.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
110	1S	9.455	20.259	9.013	185.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	--
110	1T	-5.197	20.259	-5.055	185.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	--
110	2	2.953	-6.713	3.435	103.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
110	7	2.835	-6.769	3.051	106.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
110	8	2.834	-6.761	3.048	106.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
111	1A	8.653	-65.234	6.473	-15.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
111	1B	-7.283	-65.234	-2.514	-15.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
111	1C	8.653	28.214	6.473	180.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
111	1D	-7.283	28.214	-2.514	180.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--
111	1I	18.949	-75.328	9.359	-55.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
111	1J	-17.579	-75.328	-5.400	-55.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
111	1K	18.949	38.308	9.359	220.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.00	--
111	1L	-17.579	38.308	-5.400	220.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.00	--
111	1Q	7.182	-48.504	5.326	9.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
111	1R	-5.812	-48.504	-1.367	9.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
111	1S	7.182	11.484	5.326	155.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
111	1T	-5.812	11.484	-1.367	155.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
111	2	0.350	-25.932	2.466	107.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
111	7	0.568	-25.417	2.532	108.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
111	8	0.569	-25.394	2.530	108.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
112	1A	15.510	-77.354	22.282	0.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
112	1B	-19.933	-77.354	-18.763	0.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
112	1C	15.510	5.874	22.282	137.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
112	1D	-19.933	5.874	-18.763	137.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
112	1I	19.011	-87.406	26.896	-34.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
112	1J	-23.434	-87.406	-23.376	-34.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
112	1K	19.011	15.926	26.896	171.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
112	1L	-23.434	15.926	-23.376	171.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
112	1Q	7.664	-67.932	12.802	11.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
112	1R	-12.087	-67.932	-9.283	11.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
112	1S	7.664	-3.548	12.802	125.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
112	1T	-12.087	-3.548	-9.283	125.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
112	2	-4.528	-49.481	1.860	94.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
112	7	-3.745	-48.686	1.896	93.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
112	8	-3.742	-48.662	1.895	93.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
113	1A	33.969	-91.598	32.387	-43.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
113	1B	-43.511	-91.598	-30.795	-43.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
113	1C	33.969	-14.314	32.387	114.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
113	1D	-43.511	-14.314	-30.795	114.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
113	1I	23.854	-104.093	32.772	-82.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
113	1J	-33.396	-104.093	-31.181	-82.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
113	1K	23.854	-1.819	32.772	153.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
113	1L	-33.396	-1.819	-31.181	153.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
113	1Q	12.061	-87.433	15.778	-22.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
113	1R	-21.602	-87.433	-14.187	-22.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
113	1S	12.061	-18.479	15.778	93.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
113	1T	-21.602	-18.479	-14.187	93.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
113	2	-10.042	-72.003	-1.967	52.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
113	7	-8.216	-71.336	-0.761	50.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
113	8	-8.207	-71.291	-0.761	50.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

114	1A	62.570	-95.323	23.950	-107.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
114	1B	-72.184	-95.323	-27.342	-107.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
114	1C	62.570	-25.395	23.950	42.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
114	1D	-72.184	-25.395	-27.342	42.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
114	1I	32.449	-109.519	34.148	-146.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
114	1J	-42.063	-109.519	-37.541	-146.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
114	1K	32.449	-11.199	34.148	81.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
114	1L	-42.063	-11.199	-37.541	81.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
114	1Q	20.697	-94.987	13.055	-89.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
114	1R	-30.311	-94.987	-16.448	-89.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
114	1S	20.697	-25.731	13.055	25.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
114	1T	-30.311	-25.731	-16.448	25.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
114	2	-13.988	-81.198	-3.600	-39.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
114	7	-10.626	-80.780	-2.738	-41.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
114	8	-10.620	-80.716	-2.736	-41.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

115	1A	51.274	-100.652	16.390	-145.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
115	1B	-57.601	-100.652	-22.273	-145.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
115	1C	51.274	-30.922	16.390	0.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
115	1D	-57.601	-30.922	-22.273	0.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
115	1I	21.475	-112.713	24.370	-184.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
115	1J	-27.802	-112.713	-30.253	-184.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
115	1K	21.475	-18.861	24.370	39.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
115	1L	-27.802	-18.861	-30.253	39.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
115	1Q	16.013	-100.652	8.717	-132.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
115	1R	-22.340	-100.652	-14.600	-132.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
115	1S	16.013	-30.922	8.717	-12.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
115	1T	-22.340	-30.922	-14.600	-12.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
115	2	-11.123	-85.105	-3.249	-90.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
115	7	-8.360	-86.002	-3.521	-92.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
115	8	-8.357	-85.936	-3.515	-92.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

116	1A	26.165	-102.575	9.493	-129.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
116	1B	-31.993	-102.575	-15.722	-129.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
116	1C	26.165	-45.047	9.493	-12.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
116	1D	-31.993	-45.047	-15.722	-12.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
116	1I	22.154	-114.496	16.423	-154.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
116	1J	-27.982	-114.496	-22.652	-154.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
116	1K	22.154	-33.126	16.423	12.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
116	1L	-27.982	-33.126	-22.652	12.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
116	1Q	10.386	-106.586	5.269	-119.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
116	1R	-16.215	-106.586	-11.498	-119.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
116	1S	10.386	-41.036	5.269	-22.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
116	1T	-16.215	-41.036	-11.498	-22.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
116	2	-5.925	-96.040	-4.497	-90.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
116	7	-5.111	-96.840	-4.361	-91.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
116	8	-5.107	-96.750	-4.357	-91.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

117	1A	8.439	-26.985	5.453	-23.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
117	1B	-7.139	-26.985	-6.034	-23.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
117	1C	8.439	67.727	5.453	21.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
117	1D	-7.139	67.727	-6.034	21.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
117	1I	21.919	-51.366	9.622	-29.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
117	1J	-20.619	-51.366	-10.203	-29.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
117	1K	21.919	92.108	9.622	28.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
117	1L	-20.619	92.108	-10.203	28.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
117	1Q	7.539	-11.628	3.448	-13.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
117	1R	-6.239	-11.628	-4.029	-13.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
117	1S	7.539	52.370	3.448	11.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
117	1T	-6.239	52.370	-4.029	11.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
117	2	0.870	27.662	-0.322	-2.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
117	7	0.866	27.397	-0.347	-2.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
117	8	0.866	27.377	-0.347	-2.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

118	1A	8.044	-33.048	18.495	-30.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
118	1B	-6.762	-33.048	-21.039	-30.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
118	1C	8.044	78.057	18.495	26.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
118	1D	-6.762	78.057	-21.039	26.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
118	1I	16.053	-70.526	42.960	-37.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
118	1J	-14.771	-70.526	-45.504	-37.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
118	1K	16.053	115.535	42.960	33.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
118	1L	-14.771	115.535	-45.504	33.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
118	1Q	6.097	-17.074	14.112	-17.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
118	1R	-4.815	-17.074	-16.656	-17.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
118	1S	6.097	62.084	14.112	13.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
118	1T	-4.815	62.084	-16.656	13.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
118	2	0.530	30.810	-0.808	-5.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
118	7	0.658	30.419	-1.159	-4.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
118	8	0.657	30.398	-1.158	-4.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

119	1A	9.740	-38.953	14.359	-54.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
119	1B	-11.781	-38.953	-15.804	-54.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
119	1C	9.740	88.479	14.359	73.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
119	1D	-11.781	88.479	-15.804	73.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
119	1I	20.238	-92.503	26.151	-105.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
119	1J	-22.279	-92.503	-27.596	-105.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
119	1K	20.238	142.029	26.151	124.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--

119	1L	-22.279	142.029	-27.596	124.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
119	1Q	6.755	-23.195	9.367	-36.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
119	1R	-8.795	-23.195	-10.812	-36.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
119	1S	6.755	72.721	9.367	55.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
119	1T	-8.795	72.721	-10.812	55.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
119	2	-1.129	34.131	0.684	14.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
119	7	-1.220	33.610	0.772	13.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
119	8	-1.219	33.588	0.771	13.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
120	1A	19.646	-38.661	28.135	-82.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
120	1B	-22.006	-38.661	-25.251	-82.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
120	1C	19.646	88.113	28.135	146.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
120	1D	-22.006	88.113	-25.251	146.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
120	1I	22.744	-98.049	36.651	-201.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
120	1J	-25.104	-98.049	-33.767	-201.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
120	1K	22.744	147.501	36.651	265.605	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.01	--
120	1L	-25.104	147.501	-33.767	265.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
120	1Q	9.480	-24.657	16.160	-58.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
120	1R	-11.840	-24.657	-13.276	-58.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
120	1S	9.480	74.109	16.160	123.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
120	1T	-11.840	74.109	-13.276	123.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
120	2	-1.070	34.134	2.705	42.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
120	7	-0.658	33.596	1.782	42.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
120	8	-0.658	33.575	1.781	42.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
121	1A	14.839	-39.127	27.828	-81.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
121	1B	-14.182	-39.127	-25.176	-81.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
121	1C	14.839	82.887	27.828	172.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
121	1D	-14.182	82.887	-25.176	172.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
121	1I	11.143	-86.335	52.587	-228.255	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.01	--
121	1J	-10.486	-86.335	-49.935	-228.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
121	1K	11.143	130.095	52.587	319.655	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.71	0.01	--
121	1L	-10.486	130.095	-49.935	319.655	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
121	1Q	6.361	-23.537	19.771	-59.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
121	1R	-5.704	-23.537	-17.118	-59.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
121	1S	6.361	67.297	19.771	151.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
121	1T	-5.704	67.297	-17.118	151.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
121	2	0.755	30.343	2.481	59.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
121	7	0.283	29.812	1.854	59.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
121	8	0.284	29.792	1.852	59.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
122	1A	6.373	-48.398	13.485	-21.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
122	1B	-7.292	-48.398	-12.910	-21.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
122	1C	6.373	74.982	13.485	18.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
122	1D	-7.292	74.982	-12.910	18.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
122	1I	10.073	-43.834	19.964	-14.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
122	1J	-10.992	-43.834	-19.389	-14.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
122	1K	10.073	70.418	19.964	11.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
122	1L	-10.992	70.418	-19.389	11.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
122	1Q	3.685	-18.452	8.009	-9.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
122	1R	-4.604	-18.452	-7.434	-9.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
122	1S	3.685	45.036	8.009	6.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
122	1T	-4.604	45.036	-7.434	6.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
122	2	-0.715	15.589	-0.231	-2.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
122	7	-0.504	15.653	0.076	-1.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
122	8	-0.503	15.640	0.076	-1.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
123	1A	28.261	-64.690	50.133	-38.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
123	1B	-29.321	-64.690	-48.187	-38.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
123	1C	28.261	91.450	50.133	30.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
123	1D	-29.321	91.450	-48.187	30.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
123	1I	21.930	-62.212	70.472	-36.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
123	1J	-22.990	-62.212	-68.526	-36.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
123	1K	21.930	88.972	70.472	28.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
123	1L	-22.990	88.972	-68.526	28.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
123	1Q	11.444	-27.571	28.750	-20.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
123	1R	-12.504	-27.571	-26.805	-20.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
123	1S	11.444	54.331	28.750	12.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
123	1T	-12.504	54.331	-26.805	12.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
123	2	-2.392	16.102	-0.861	-6.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
123	7	-1.373	15.962	0.501	-4.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
123	8	-1.372	15.949	0.501	-4.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
124	1A	21.877	-64.952	61.899	-85.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
124	1B	-22.898	-64.952	-60.693	-85.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
124	1C	21.877	93.871	61.899	97.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
124	1D	-22.898	93.871	-60.693	97.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
124	1I	29.407	-60.402	102.084	-105.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
124	1J	-30.428	-60.402	-100.879	-105.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
124	1K	29.407	89.321	102.084	118.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
124	1L	-30.428	89.321	-100.879	118.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
124	1Q	11.714	-26.688	38.412	-45.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
124	1R	-12.735	-26.688	-37.207	-45.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
124	1S	11.714	55.608	38.412	58.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
124	1T	-12.735	55.608	-37.207	58.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
124	2	-1.962	18.794	3.753	7.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
124	7	-1.448	18.380	2.576	7.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
124	8	-1.447	18.363	2.574	7.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
125	1A	8.044	-43.979	38.231	-126.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
125	1B	-7.262	-43.979	-36.002	-126.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
125	1C	8.044	75.395	38.231	186.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
125	1D	-7.262	75.395	-36.002	186.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
125	1I	15.635	-33.290	59.662	-158.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
125	1J	-14.853	-33.290	-57.433	-158.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
125	1K	15.635	64.706	59.662	218.952	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.49	0.02	--
125	1L	-14.853	64.706	-57.433	218.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
125	1Q	5.821	-13.992	23.495	-59.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
125	1R	-5.039	-13.992	-21.266	-59.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
125	1S	5.821	45.408	23.495	119.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
125	1T	-5.039	45.408	-21.266	119.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
125	2	0.706	20.887	3.925	33.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
125	7	0.630	20.144	2.951	35.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
125	8	0.630	20.130	2.949	35.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
126	1A	11.366	-19.687	29.347	-127.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
126	1B	-10.003	-19.687	-26.246	-127.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
126	1C	11.366	49.978	29.347	213.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
126	1D	-10.003	49.978	-26.246	213.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
126	1I	15.724	-15.004	43.134	-174.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
126	1J	-14.361	-15.004	-40.032	-174.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
126	1K	15.724	45.295	43.134	260.665	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
126	1L	-14.361	45.295	-40.032	260.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
126	1Q	6.795	-4.024	17.980	-58.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
126	1R	-5.432	-4.024	-14.878	-58.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
126	1S	6.795	34.316	17.980	144.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
126	1T	-5.432	34.316	-14.878	144.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
126	2	1.243	20.125	4.286	47.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
126	7	1.107	19.107	3.398	50.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
126	8	1.106	19.094	3.396	50.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
127	1A	19.606	-46.446	8.620	-33.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
127	1B	-18.271	-46.446	-9.210	-33.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
127	1C	19.606	88.455	8.620	30.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
127	1D	-18.271	88.455	-9.210	30.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
127	1I	20.256	-44.465	7.317	-24.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
127	1J	-18.921	-44.465	-7.907	-24.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
127	1K	20.256	86.474	7.317	21.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
127	1L	-18.921	86.474	-7.907	21.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
127	1Q	9.744	-14.290	3.644	-14.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
127	1R	-8.410	-14.290	-4.234	-14.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
127	1S	9.744	56.300	3.644	12.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
127	1T	-8.410	56.300	-4.234	12.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
127	2	-1.159	23.772	0.342	-1.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
127	7	-0.461	24.622	0.167	-0.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
127	8	-0.461	24.603	0.167	-0.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
128	1A	12.711	-61.600	34.604	-39.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
128	1B	-11.394	-61.600	-37.184	-39.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
128	1C	12.711	108.786	34.604	32.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
128	1D	-11.394	108.786	-37.184	32.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
128	1I	15.651	-52.080	40.505	-28.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
128	1J	-14.334	-52.080	-43.085	-28.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
128	1K	15.651	99.266	40.505	21.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
128	1L	-14.334	99.266	-43.085	21.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
128	1Q	7.092	-19.024	17.255	-18.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
128	1R	-5.775	-19.024	-19.835	-18.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
128	1S	7.092	66.210	17.255	11.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
128	1T	-5.775	66.210	-19.835	11.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
128	2	-0.986	25.789	2.102	-3.321	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
128	7	-0.677	26.620	1.013	-2.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
128	8	-0.676	26.602	1.013	-2.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
129	1A	17.034	-79.525	19.464	-88.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
129	1B	-19.093	-79.525	-21.027	-88.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
129	1C	17.034	132.707	19.464	108.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
129	1D	-19.093	132.707	-21.027	108.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
129	1I	17.643	-68.220	27.045	-86.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
129	1J	-19.702	-68.220	-28.608	-86.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
129	1K	17.643	121.402	27.045	106.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
129	1L	-19.702	121.402	-28.608	106.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
129	1Q	7.838	-26.326	10.738	-40.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
129	1R	-9.897	-26.326	-12.301	-40.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
129	1S	7.838	79.508	10.738	59.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
129	1T	-9.897	79.508	-12.301	59.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
129	2	0.813	27.775	1.887	7.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
129	7	-0.813	29.539	1.474	8.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
129	8	-0.812	29.515	1.473	8.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
130	1A	20.513	-84.523	28.173	-166.371	--	--	4.52	4.52					

130	1J	-25.038	-73.435	-37.877	-171.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
130	1K	22.655	128.225	40.773	237.753	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.02	--
130	1L	-25.038	128.225	-37.877	237.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
130	1Q	9.654	-28.593	17.115	-70.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
130	1R	-12.037	-28.593	-14.220	-70.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
130	1S	9.654	83.383	17.115	137.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
130	1T	-12.037	83.383	-14.220	137.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
130	2	1.383	28.146	4.384	28.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
130	7	-1.410	30.815	3.404	33.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
130	8	-1.409	30.770	3.402	33.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
131	1A	8.795	-66.688	46.882	-185.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
131	1B	-8.126	-66.688	-44.275	-185.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
131	1C	8.795	117.692	46.882	280.394	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
131	1D	-8.126	117.692	-44.275	280.394	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
131	1I	14.753	-65.617	53.633	-200.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
131	1J	-14.083	-65.617	-51.026	-200.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
131	1K	14.753	116.621	53.633	295.423	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
131	1L	-14.083	116.621	-51.026	295.423	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
131	1Q	5.801	-23.776	24.400	-76.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
131	1R	-5.131	-23.776	-21.793	-76.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
131	1S	5.801	74.780	24.400	171.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
131	1T	-5.131	74.780	-21.793	171.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
131	2	-1.064	27.307	5.524	43.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
131	7	-0.814	29.477	4.010	50.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
131	8	-0.814	29.453	4.007	50.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
132	1A	11.493	-44.089	18.587	-42.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
132	1B	-10.258	-44.089	-18.218	-42.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
132	1C	11.493	66.235	18.587	39.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
132	1D	-10.258	66.235	-18.218	39.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
132	1I	10.306	-54.050	18.492	-38.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
132	1J	-9.071	-54.050	-18.124	-38.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
132	1K	10.306	76.196	18.492	36.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
132	1L	-9.071	76.196	-18.124	36.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
132	1Q	5.519	-20.972	8.812	-20.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
132	1R	-4.284	-20.972	-8.444	-20.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
132	1S	5.519	43.118	8.812	17.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
132	1T	-4.284	43.118	-8.444	17.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
132	2	0.484	14.787	-0.576	-2.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
132	7	0.451	14.628	-0.248	-2.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
132	8	0.450	14.614	-0.248	-2.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
133	1A	24.798	-92.231	69.557	-140.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
133	1B	-22.572	-92.231	-68.507	-140.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
133	1C	24.798	118.667	69.557	124.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
133	1D	-22.572	118.667	-68.507	124.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
133	1I	37.618	-98.685	73.977	-130.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
133	1J	-35.393	-98.685	-72.927	-130.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
133	1K	37.618	125.121	73.977	114.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
133	1L	-35.393	125.121	-72.927	114.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
133	1Q	15.330	-43.611	34.074	-71.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
133	1R	-13.105	-43.611	-33.024	-71.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
133	1S	15.330	70.047	34.074	55.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
133	1T	-13.105	70.047	-33.024	55.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
133	2	1.661	15.529	-1.861	-7.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
133	7	1.164	15.547	-0.840	-7.883	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
133	8	1.163	15.532	-0.840	-7.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
134	1A	34.741	-105.221	161.582	-111.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
134	1B	-32.667	-105.221	-172.314	-111.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
134	1C	34.741	146.539	161.582	121.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
134	1D	-32.667	146.539	-172.314	121.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
134	1I	26.908	-105.837	157.361	-101.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
134	1J	-24.834	-105.837	-168.093	-101.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
134	1K	26.908	147.155	157.361	112.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
134	1L	-24.834	147.155	-168.093	112.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
134	1Q	15.209	-45.151	73.246	-52.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
134	1R	-13.135	-45.151	-83.978	-52.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
134	1S	15.209	86.469	73.246	62.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
134	1T	-13.135	86.469	-83.978	62.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
134	2	2.906	19.005	5.092	2.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
134	7	2.223	21.720	-1.902	3.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
134	8	2.222	21.697	-1.898	3.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
135	1A	33.443	-211.011	172.496	-251.497	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.94	0.01	--
135	1B	-27.424	-211.011	-190.523	-251.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
135	1C	33.443	272.333	172.496	326.579	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.01	--
135	1D	-27.424	272.333	-190.523	326.579	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
135	1I	43.534	-210.129	175.762	-249.495	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.97	0.02	--
135	1J	-37.515	-210.129	-193.789	-249.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
135	1K	43.534	271.451	175.762	324.577	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	--
135	1L	-37.515	271.451	-193.789	324.577	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
135	1Q	20.165	-91.101	79.962	-108.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
135	1R	-14.146	-91.101	-97.989	-108.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
135	1S	20.165	152.423	79.962	183.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
135	1T	-14.146	152.423	-97.989	183.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
135	2	2.615	25.598	3.735	27.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

135	7	3.168	31.374	-4.576	36.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
135	8	3.165	31.330	-4.568	36.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
136	1A	42.766	-239.916	61.437	-299.532	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.67	0.03	--
136	1B	-33.893	-239.916	-73.006	-299.532	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.90	0.03	--
136	1C	42.766	310.080	61.437	417.856	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.03	--
136	1D	-33.893	310.080	-73.006	417.856	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.80	0.03	--
136	1I	66.590	-252.551	86.039	-309.087	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.72	0.06	--
136	1J	-57.718	-252.551	-97.607	-309.087	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.89	0.06	--
136	1K	66.590	322.715	86.039	427.411	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	1.00	0.06	--
136	1L	-57.718	322.715	-97.607	427.411	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
136	1Q	28.801	-106.597	33.133	-124.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
136	1R	-19.928	-106.597	-44.702	-124.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
136	1S	28.801	176.761	33.133	242.481	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.02	--
136	1T	-19.928	176.761	-44.702	242.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
136	2	4.050	29.926	5.410	45.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
136	7	4.786	35.884	-3.926	57.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
136	8	4.782	35.841	-3.922	57.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
137	1A	9.635	-52.744	18.659	-38.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
137	1B	-8.480	-52.744	-18.278	-38.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
137	1C	9.635	73.998	18.659	36.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
137	1D	-8.480	73.998	-18.278	36.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
137	1I	10.865	-42.629	18.764	-41.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
137	1J	-9.711	-42.629	-18.383	-41.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
137	1K	10.865	63.883	18.764	39.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
137	1L	-9.711	63.883	-18.383	39.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
137	1Q	5.189	-20.511	8.894	-20.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
137	1R	-4.034	-20.511	-8.514	-20.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
137	1S	5.189	41.765	8.894	17.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
137	1T	-4.034	41.765	-8.514	17.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
137	2	0.545	13.185	-0.676	-2.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
137	7	0.474	13.569	-0.305	-1.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
137	8	0.474	13.557	-0.305	-1.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
138	1A	37.163	-97.259	74.535	-129.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
138	1B	-34.990	-97.259	-73.419	-129.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
138	1C	37.163	122.956	74.535	113.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
138	1D	-34.990	122.956	-73.419	113.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
138	1I	24.437	-90.959	70.608	-139.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
138	1J	-22.264	-90.959	-69.492	-139.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
138	1K	24.437	116.656	70.608	123.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
138	1L	-22.264	116.656	-69.492	123.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
138	1Q	15.125	-43.144	34.466	-71.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
138	1R	-12.952	-43.144	-33.350	-71.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
138	1S	15.125	68.840	34.466	55.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
138	1T	-12.952	68.840	-33.350	55.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
138	2	-2.301	14.617	-2.411	-8.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
138	7	-0.804	15.614	-1.152	-8.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
138	8	-0.805	15.597	-1.152	-8.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
139	1A	26.433	-104.038	157.434	-102.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
139	1B	-24.448	-104.038	-168.091	-102.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
139	1C	26.433	144.592	157.434	112.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
139	1D	-24.448	144.592	-168.091	112.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
139	1I	34.140	-103.478	161.151	-112.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
139	1J	-32.155	-103.478	-171.808	-112.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
139	1K	34.140	144.032	161.151	122.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
139	1L	-32.155	144.032	-171.808	122.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
139	1Q	14.919	-44.479	73.176	-52.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
139	1R	-12.934	-44.479	-83.833	-52.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
139	1S	14.919	85.033	73.176	62.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
139	1T	-12.934	85.033	-83.833	62.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
139	2	-1.240	19.610	4.447	4.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
139	7	0.334	22.559	-0.710	5.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
139	8	0.333	22.534	-0.706	5.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
140	1A	44.058	-211.751	174.696	-250.083	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.97	0.02	--
140	1B	-37.985	-211.751	-192.603	-250.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
140	1C	44.058	272.105	174.696	324.957	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	--
140	1D	-37.985	272.105	-192.603	324.957	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
140	1I	34.083	-212.395	171.777	-252.127	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.95	0.02	--
140	1J	-28.010	-212.395	-189.684	-252.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
140	1K	34.083	272.749	171.777	327.001	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	--
140	1L	-28.010	272.749	-189.684	327.001	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
140	1Q	20.446	-92.107	79.562	-108.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
140	1R	-14.372	-92.107	-97.469	-108.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
140	1S	20.446	152.461	79.562	183.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
140	1T	-14.372	152.461	-97.469	183.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
140	2	-2.026	25.784	3.089	29.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
140	7	1.360	31.528	-3.864	37.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
140	8	-1.358	31.485	-3.855	37.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
141	1A	67.043	-253.255	85.955	-309.325	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.72	0.06	--
141	1B	-58.111	-253.255	-97.568	-309.325	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.89	0.06	--
141	1C	67.043	322.303	85.955	427.332	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	1.00	0.06	--

141	1D	-58.111	322.303	-97.568	427.332	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
141	1I	43.197	-240.619	61.206	-299.630	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.67	0.03	--
141	1J	-34.266	-240.619	-72.819	-299.630	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.90	0.03	--
141	1K	43.197	309.668	61.206	417.638	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.03	--
141	1L	-34.266	309.668	-72.819	417.638	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.80	0.03	--
141	1Q	29.030	-107.266	33.053	-124.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
141	1R	-20.098	-107.266	-44.666	-124.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
141	1S	29.030	176.314	33.053	242.354	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.02	--
141	1T	-20.098	176.314	-44.666	242.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
141	2	-1.040	28.058	3.775	44.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
141	7	1.748	35.213	2.099	58.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
141	8	1.743	35.170	2.096	58.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

142	1A	19.634	-44.466	7.152	-23.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
142	1B	-18.351	-44.466	-7.725	-23.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
142	1C	19.634	85.879	7.152	21.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
142	1D	-18.351	85.879	-7.725	21.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
142	1I	19.062	-45.642	8.512	-32.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
142	1J	-17.779	-45.642	-9.085	-32.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
142	1K	19.062	87.055	8.512	30.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
142	1L	-17.779	87.055	-9.085	30.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
142	1Q	9.452	-14.218	3.583	-14.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
142	1R	-8.170	-14.218	-4.156	-14.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
142	1S	9.452	55.632	3.583	12.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
142	1T	-8.170	55.632	-4.156	12.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
142	2	-1.530	21.933	0.629	-1.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
142	7	-0.689	24.140	0.336	-1.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
142	8	-0.690	24.119	0.336	-1.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

143	1A	15.513	-51.051	41.050	-27.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
143	1B	-14.231	-51.051	-43.615	-27.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
143	1C	15.513	97.447	41.050	21.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
143	1D	-14.231	97.447	-43.615	21.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
143	1I	12.522	-60.466	34.992	-38.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
143	1J	-11.239	-60.466	-37.558	-38.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
143	1K	12.522	106.862	34.992	32.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
143	1L	-11.239	106.862	-37.558	32.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
143	1Q	7.006	-18.696	17.475	-17.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
143	1R	-5.724	-18.696	-20.040	-17.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
143	1S	7.006	65.092	17.475	11.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
143	1T	-5.724	65.092	-20.040	11.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
143	2	-0.716	24.243	2.871	-4.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
143	7	-0.503	26.878	1.456	-4.114	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
143	8	-0.502	26.836	1.456	-4.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

144	1A	17.448	-67.715	26.137	-86.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
144	1B	-19.485	-67.715	-27.601	-86.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
144	1C	17.448	119.871	26.137	106.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
144	1D	-19.485	119.871	-27.601	106.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
144	1I	16.818	-78.999	18.430	-88.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
144	1J	-18.855	-78.999	-19.894	-88.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
144	1K	16.818	131.155	18.430	107.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
144	1L	-18.855	131.155	-19.894	107.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
144	1Q	7.743	-26.341	10.297	-39.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
144	1R	-9.780	-26.341	-11.761	-39.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
144	1S	7.743	78.497	10.297	59.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
144	1T	-9.780	78.497	-11.761	59.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
144	2	-0.182	26.936	1.812	7.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
144	7	-0.651	30.011	1.443	9.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
144	8	-0.650	29.987	1.442	9.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

145	1A	22.484	-73.013	41.169	-171.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
145	1B	-24.833	-73.013	-38.335	-171.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
145	1C	22.484	126.483	41.169	237.723	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.02	--
145	1D	-24.833	126.483	-38.335	237.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
145	1I	20.636	-84.031	28.926	-167.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
145	1J	-22.985	-84.031	-26.092	-167.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
145	1K	20.636	137.501	28.926	233.201	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
145	1L	-22.985	137.501	-26.092	233.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
145	1Q	9.648	-28.703	17.367	-70.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
145	1R	-11.997	-28.703	-14.532	-70.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
145	1S	9.648	82.173	17.367	137.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
145	1T	-11.997	82.173	-14.532	137.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
145	2	1.130	28.206	5.607	26.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
145	7	-0.089	31.132	3.512	33.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
145	8	-0.089	31.108	3.510	33.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

146	1A	14.726	-66.699	53.989	-202.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
146	1B	-14.045	-66.699	-51.418	-202.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
146	1C	14.726	115.931	53.989	296.931	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
146	1D	-14.045	115.931	-51.418	296.931	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
146	1I	9.010	-67.546	47.521	-186.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
146	1J	-8.329	-67.546	-44.950	-186.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
146	1K	9.010	116.778	47.521	281.678	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
146	1L	-8.329	116.778	-44.950	281.678	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
146	1Q	5.848	-24.719	24.617	-77.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
146	1R	-5.168	-24.719	-22.046	-77.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
146	1S	5.848	73.951	24.617	172.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--

146	1T	-5.168	73.951	-22.046	172.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
146	2	-0.677	27.417	6.743	39.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
146	7	-0.227	29.517	4.383	48.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
146	8	-0.227	29.493	4.381	48.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
147	1A	24.872	-73.410	50.859	-213.150	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.47	0.02	--
147	1B	-21.884	-73.410	-46.314	-213.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
147	1C	24.872	118.814	50.859	339.314	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
147	1D	-21.884	118.814	-46.314	339.314	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
147	1I	23.969	-66.760	41.640	-187.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
147	1J	-20.981	-66.760	-37.095	-187.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
147	1K	23.969	112.164	41.640	313.764	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.01	--
147	1L	-20.981	112.164	-37.095	313.764	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
147	1Q	12.564	-26.934	23.143	-74.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
147	1R	-9.576	-26.934	-18.599	-74.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
147	1S	12.564	72.338	23.143	201.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
147	1T	-9.576	72.338	-18.599	201.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
147	2	1.243	26.653	7.868	55.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
147	7	1.053	28.045	5.448	66.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
147	8	1.053	28.022	5.446	66.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
148	1A	25.954	-50.418	38.334	-192.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
148	1B	-21.320	-50.418	-30.375	-192.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
148	1C	25.954	84.358	38.334	345.702	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
148	1D	-21.320	84.358	-30.375	345.702	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.02	--
148	1I	24.227	-30.538	26.883	-153.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
148	1J	-19.593	-30.538	-18.925	-153.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
148	1K	24.227	64.478	26.883	307.202	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
148	1L	-19.593	64.478	-18.925	307.202	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
148	1Q	13.395	-15.109	18.504	-57.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
148	1R	-8.761	-15.109	-10.546	-57.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
148	1S	13.395	49.049	18.504	210.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
148	1T	-8.761	49.049	-10.546	210.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
148	2	2.411	22.623	8.833	75.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
148	7	2.121	22.593	6.864	86.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
148	8	2.120	22.572	6.859	86.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
149	1A	27.094	-42.710	28.383	-133.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
149	1B	-23.812	-42.710	-18.039	-133.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
149	1C	27.094	62.126	28.383	300.206	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.02	--
149	1D	-23.812	62.126	-18.039	300.206	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.02	--
149	1I	27.535	-42.010	20.739	-100.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
149	1J	-24.253	-42.010	-10.395	-100.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
149	1K	27.535	61.426	20.739	267.796	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
149	1L	-24.253	61.426	-10.395	267.796	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
149	1Q	14.026	-18.625	16.042	-28.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
149	1R	-10.744	-18.625	-5.698	-28.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
149	1S	14.026	38.041	16.042	195.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
149	1T	-10.744	38.041	-5.698	195.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
149	2	2.375	15.086	9.530	94.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
149	7	2.034	14.201	8.211	100.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
149	8	2.033	14.186	8.205	100.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
150	1A	20.009	-54.483	23.667	-39.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
150	1B	-21.313	-54.483	-13.239	-39.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
150	1C	20.009	52.718	23.667	203.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
150	1D	-21.313	52.718	-13.239	203.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
150	1I	25.374	-69.673	21.787	-16.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
150	1J	-26.678	-69.673	-11.360	-16.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
150	1K	25.374	67.908	21.787	180.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
150	1L	-26.678	67.908	-11.360	180.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
150	1Q	10.492	-32.202	15.235	12.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
150	1R	-11.796	-32.202	-4.808	12.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
150	1S	10.492	30.436	15.235	151.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
150	1T	-11.796	30.436	-4.808	151.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
150	2	-3.236	2.579	8.108	105.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
150	7	-2.296	1.572	7.638	106.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
150	8	-2.294	1.569	7.632	106.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
151	1A	21.252	-62.855	33.218	-42.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
151	1B	-28.742	-62.855	-26.670	-42.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
151	1C	21.252	36.655	33.218	177.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
151	1D	-28.742	36.655	-26.670	177.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
151	1I	24.234	-83.883	35.528	-42.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
151	1J	-31.724	-83.883	-28.980	-42.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
151	1K	24.234	57.683	35.528	177.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
151	1L	-31.724	57.683	-28.980	177.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
151	1Q	9.676	-46.818	18.513	-0.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
151	1R	-17.165	-46.818	-11.964	-0.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
151	1S	9.676	20.618	18.513	135.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
151	1T	-17.165	20.618	-11.964	135.276	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
151	2	-7.275	-14.406	3.009	96.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
151	7	-6.368	-15.600	3.546	93.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
151	8	-6.360	-15.591	3.543	93.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
152	1A	20.564	-82.321	24.615	-87.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--

152	1B	-32.168	-82.321	-28.781	-87.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
152	1C	20.564	33.219	24.615	156.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
152	1D	-32.168	33.219	-28.781	156.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
152	1I	25.961	-90.021	31.923	-70.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
152	1J	-37.565	-90.021	-36.089	-70.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
152	1K	25.961	40.919	31.923	140.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
152	1L	-37.565	40.919	-36.089	140.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
152	1Q	9.039	-60.832	12.515	-29.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
152	1R	-20.643	-60.832	-16.680	-29.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
152	1S	9.039	11.730	12.515	98.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
152	1T	-20.643	11.730	-16.680	98.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
152	2	-10.713	-29.600	-5.445	58.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
152	7	-9.522	-30.051	-4.381	52.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
152	8	-9.514	-30.010	-4.378	52.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

153	1A	22.366	-89.145	37.166	-122.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
153	1B	-31.868	-89.145	-47.119	-122.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
153	1C	22.366	26.304	37.166	95.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
153	1D	-31.868	26.304	-47.119	95.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
153	1I	30.125	-89.397	39.676	-97.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
153	1J	-39.627	-89.397	-49.628	-97.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
153	1K	30.125	26.556	39.676	70.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
153	1L	-39.627	26.556	-49.628	70.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
153	1Q	10.958	-66.410	16.901	-66.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
153	1R	-20.461	-66.410	-26.854	-66.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
153	1S	10.958	3.569	16.901	39.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
153	1T	-20.461	3.569	-26.854	39.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
153	2	-8.441	-39.231	-10.423	-7.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
153	7	-7.597	-39.889	-8.911	-11.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
153	8	-7.593	-39.868	-8.904	-11.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

154	1A	10.070	-86.016	23.954	-161.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
154	1B	-15.204	-86.016	-31.166	-161.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
154	1C	10.070	8.226	23.954	44.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
154	1D	-15.204	8.226	-31.166	44.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
154	1I	21.841	-85.897	21.108	-138.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
154	1J	-26.975	-85.897	-28.321	-138.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
154	1K	21.841	8.107	21.108	20.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
154	1L	-26.975	8.107	-28.321	20.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
154	1Q	6.618	-70.755	9.458	-117.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
154	1R	-11.752	-70.755	-16.671	-117.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
154	1S	6.618	-7.035	9.458	-0.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
154	1T	-11.752	-7.035	-16.671	-0.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
154	2	-3.658	-49.541	-7.714	-69.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
154	7	-3.542	-50.405	-6.533	-73.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
154	8	-3.539	-50.362	-6.527	-72.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

155	1A	5.897	-82.633	18.007	-155.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
155	1B	-10.778	-82.633	-24.809	-155.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
155	1C	5.897	-13.095	18.007	8.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
155	1D	-10.778	-13.095	-24.809	8.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
155	1I	14.049	-79.343	13.860	-140.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
155	1J	-18.929	-79.343	-20.662	-140.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
155	1K	14.049	-16.385	13.860	-5.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
155	1L	-18.929	-16.385	-20.662	-5.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
155	1Q	3.884	-75.808	6.528	-124.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
155	1R	-8.764	-75.808	-13.330	-124.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
155	1S	3.884	-19.920	6.528	-21.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
155	1T	-8.764	-19.920	-13.330	-21.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
155	2	-3.486	-61.518	-7.104	-90.618	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
155	7	-3.393	-62.371	-6.078	-93.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
155	8	-3.390	-62.306	-6.072	-93.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

156	1A	9.718	-43.703	19.790	-13.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
156	1B	-10.633	-43.703	-19.228	-13.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
156	1C	9.718	70.366	19.790	11.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
156	1D	-10.633	70.366	-19.228	11.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
156	1I	6.507	-48.155	13.332	-20.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
156	1J	-7.422	-48.155	-12.771	-20.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
156	1K	6.507	74.818	13.332	18.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
156	1L	-7.422	74.818	-12.771	18.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
156	1Q	3.631	-18.369	7.928	-8.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
156	1R	-4.546	-18.369	-7.367	-8.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
156	1S	3.631	45.033	7.928	6.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
156	1T	-4.546	45.033	-7.367	6.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
156	2	0.563	14.362	-0.837	-2.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
156	7	-0.405	15.716	-0.353	-1.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
156	8	-0.405	15.700	-0.354	-1.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1A	21.784	-61.950	69.627	-36.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
157	1B	-22.830	-61.950	-67.707	-36.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
157	1C	21.784	88.545	69.627	29.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
157	1D	-22.830	88.545	-67.707	29.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
157	1I	28.262	-64.211	49.582	-38.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
157	1J	-29.309	-64.211	-47.662	-38.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
157	1K	28.262	90.806	49.582	31.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
157	1L	-29.309	90.806	-47.662	31.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
157	1Q	11.411	-27.433	28.413	-20.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--

157	1R	-12.457	-27.433	-26.494	-20.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
157	1S	11.411	54.027	28.413	13.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
157	1T	-12.457	54.027	-26.494	13.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
157	2	-1.287	14.788	-2.767	-6.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
157	7	-0.717	15.958	-1.152	-5.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
157	8	-0.716	15.940	-1.153	-5.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
158	1A	29.421	-60.084	101.384	-105.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
158	1B	-30.424	-60.084	-100.175	-105.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
158	1C	29.421	88.698	101.384	117.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
158	1D	-30.424	88.698	-100.175	117.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
158	1I	21.948	-64.410	61.067	-85.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
158	1J	-22.951	-64.410	-59.858	-85.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
158	1K	21.948	93.024	61.067	97.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
158	1L	-22.951	93.024	-59.858	97.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
158	1Q	11.736	-26.543	38.052	-45.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
158	1R	-12.739	-26.543	-36.844	-45.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
158	1S	11.736	55.157	38.052	58.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
158	1T	-12.739	55.157	-36.844	58.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
158	2	2.145	16.843	9.698	3.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
158	7	1.021	17.721	5.827	5.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
158	8	1.022	17.703	5.827	5.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
159	1A	15.249	-33.089	59.008	-158.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
159	1B	-14.477	-33.089	-56.751	-158.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
159	1C	15.249	64.204	59.008	219.084	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.49	0.02	--
159	1D	-14.477	64.204	-56.751	219.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
159	1I	7.861	-43.659	37.840	-126.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
159	1J	-7.090	-43.659	-35.583	-126.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
159	1K	7.861	74.774	37.840	186.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
159	1L	-7.090	74.774	-35.583	186.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
159	1Q	5.686	-13.947	23.259	-59.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
159	1R	-4.914	-13.947	-21.003	-59.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
159	1S	5.686	45.062	23.259	119.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
159	1T	-4.914	45.062	-21.003	119.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
159	2	-1.802	19.933	8.026	24.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
159	7	-0.878	20.226	5.206	30.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
159	8	-0.878	20.208	5.203	30.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
160	1A	15.510	-14.845	43.130	-173.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
160	1B	-14.154	-14.845	-40.018	-173.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
160	1C	15.510	44.794	43.130	260.310	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
160	1D	-14.154	44.794	-40.018	260.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
160	1I	11.299	-19.864	29.322	-127.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
160	1J	-9.943	-19.864	-26.211	-127.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
160	1K	11.299	49.813	29.322	213.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
160	1L	-9.943	49.813	-26.211	213.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
160	1Q	6.728	-4.102	17.976	-58.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
160	1R	-5.372	-4.102	-14.864	-58.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
160	1S	6.728	34.052	17.976	144.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
160	1T	-5.372	34.052	-14.864	144.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
160	2	-1.022	21.054	7.606	37.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
160	7	0.559	20.578	5.195	45.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
160	8	0.559	20.559	5.192	45.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
161	1A	8.522	-52.943	20.022	-16.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
161	1B	-9.443	-52.943	-19.453	-16.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
161	1C	8.522	78.871	20.022	15.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
161	1D	-9.443	78.871	-19.453	15.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
161	1I	7.532	-31.369	12.186	-21.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
161	1J	-8.453	-31.369	-11.617	-21.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
161	1K	7.532	57.297	12.186	19.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
161	1L	-8.453	57.297	-11.617	19.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
161	1Q	3.592	-16.621	7.721	-9.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
161	1R	-4.513	-16.621	-7.152	-9.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
161	1S	3.592	42.549	7.721	7.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
161	1T	-4.513	42.549	-7.152	7.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
161	2	-0.960	13.002	-0.985	-1.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
161	7	-0.654	14.383	-0.440	-1.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
161	8	-0.653	14.367	-0.440	-1.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
162	1A	25.454	-70.855	71.277	-40.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
162	1B	-26.506	-70.855	-69.347	-40.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
162	1C	25.454	96.547	71.277	34.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
162	1D	-26.506	96.547	-69.347	34.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
162	1I	23.301	-37.437	40.690	-36.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
162	1J	-24.353	-37.437	-38.761	-36.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
162	1K	23.301	63.129	40.690	30.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
162	1L	-24.353	63.129	-38.761	30.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
162	1Q	11.114	-23.308	26.749	-20.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
162	1R	-12.165	-23.308	-24.819	-20.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
162	1S	11.114	49.000	26.749	14.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
162	1T	-12.165	49.000	-24.819	14.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
162	2	-2.830	13.700	-3.325	-5.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
162	7	-1.642	14.839	-1.485	-5.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
162	8	-1.641	14.822	-1.485	-5.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

163	1A	21.327	-69.175	100.461	-111.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
163	1B	-22.337	-69.175	-99.240	-111.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
163	1C	21.327	97.341	100.461	124.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
163	1D	-22.337	97.341	-99.240	124.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
163	1I	31.648	-36.877	67.165	-76.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
163	1J	-32.659	-36.877	-65.945	-76.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
163	1K	31.648	65.043	67.165	89.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
163	1L	-32.659	65.043	-65.945	89.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
163	1Q	12.106	-22.088	39.253	-45.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
163	1R	-13.117	-22.088	-38.032	-45.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
163	1S	12.106	50.254	39.253	57.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
163	1T	-13.117	50.254	-38.032	57.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
163	2	-2.126	16.813	9.464	4.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
163	7	-1.227	17.575	5.693	5.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
163	8	-1.227	17.558	5.690	5.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
164	1A	13.293	-43.306	57.422	-172.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
164	1B	-12.527	-43.306	-55.165	-172.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
164	1C	13.293	73.762	57.422	232.764	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
164	1D	-12.527	73.762	-55.165	232.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
164	1I	13.997	-24.868	39.289	-98.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
164	1J	-13.231	-24.868	-37.032	-98.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
164	1K	13.997	55.324	39.289	159.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
164	1L	-13.231	55.324	-37.032	159.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
164	1Q	6.650	-11.657	23.228	-55.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
164	1R	-5.884	-11.657	-20.971	-55.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
164	1S	6.650	42.113	23.228	116.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
164	1T	-5.884	42.113	-20.971	116.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
164	2	-1.126	20.039	7.754	24.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
164	7	-0.473	20.103	5.044	30.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
164	8	-0.473	20.086	5.044	30.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
165	1A	10.327	-20.045	39.963	-181.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
165	1B	-8.970	-20.045	-36.848	-181.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
165	1C	10.327	48.240	39.963	266.974	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
165	1D	-8.970	48.240	-36.848	266.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
165	1I	14.086	-17.315	30.366	-93.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
165	1J	-12.729	-17.315	-27.251	-93.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
165	1K	14.086	45.510	30.366	179.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
165	1L	-12.729	45.510	-27.251	179.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
165	1Q	6.178	-4.479	17.484	-51.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
165	1R	-4.821	-4.479	-14.370	-51.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
165	1S	6.178	32.673	17.484	137.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
165	1T	-4.821	32.673	-14.370	137.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
165	2	-0.284	20.382	6.981	36.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
165	7	0.233	19.699	4.825	44.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
165	8	0.233	19.686	4.822	44.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
166	1A	21.390	-50.498	9.510	-29.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
166	1B	-20.092	-50.498	-10.091	-29.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
166	1C	21.390	91.719	9.510	27.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
166	1D	-20.092	91.719	-10.091	27.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
166	1I	8.245	-26.670	5.464	-23.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
166	1J	-6.947	-26.670	-6.045	-23.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
166	1K	8.245	67.891	5.464	21.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
166	1L	-6.947	67.891	-6.045	21.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
166	1Q	7.369	-11.168	3.423	-13.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
166	1R	-6.071	-11.168	-4.004	-13.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
166	1S	7.369	52.390	3.423	11.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
166	1T	-6.071	52.390	-4.004	11.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
166	2	-2.458	20.001	0.810	-1.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
166	7	-1.236	22.495	0.437	-0.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
166	8	-1.236	22.475	0.437	-0.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
167	1A	16.010	-69.572	42.942	-37.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
167	1B	-14.714	-69.572	-45.504	-37.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
167	1C	16.010	115.320	42.942	32.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
167	1D	-14.714	115.320	-45.504	32.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
167	1I	7.973	-32.598	18.456	-30.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
167	1J	-6.677	-32.598	-21.018	-30.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
167	1K	7.973	78.346	18.456	25.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
167	1L	-6.677	78.346	-21.018	25.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
167	1Q	6.075	-16.494	14.094	-17.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
167	1R	-4.778	-16.494	-16.656	-17.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
167	1S	6.075	62.242	14.094	13.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
167	1T	-4.778	62.242	-16.656	13.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
167	2	-1.194	21.572	4.062	-2.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
167	7	-0.804	24.161	2.190	-1.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
167	8	-0.804	24.141	2.190	-1.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
168	1A	20.195	-91.159	26.776	-105.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
168	1B	-22.248	-91.159	-28.282	-105.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
168	1C	20.195	141.789	26.776	125.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
168	1D	-22.248	141.789	-28.282	125.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
168	1I	9.704	-38.225	14.596	-54.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
168	1J	-11.757	-38.225	-16.102	-54.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
168	1K	9.704	88.855	14.596	73.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--

168	1L	-11.757	88.855	-16.102	73.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
168	1Q	6.732	-22.371	9.558	-36.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
168	1R	-8.786	-22.371	-11.064	-36.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
168	1S	6.732	73.001	9.558	56.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
168	1T	-8.786	73.001	-11.064	56.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
168	2	0.268	23.311	2.381	5.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
168	7	-0.402	26.051	1.780	7.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
168	8	-0.401	26.030	1.779	7.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
169	1A	22.807	-96.540	37.018	-198.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
169	1B	-25.178	-96.540	-34.114	-198.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
169	1C	22.807	147.190	37.018	264.778	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.01	--
169	1D	-25.178	147.190	-34.114	264.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
169	1I	19.688	-37.838	28.251	-81.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
169	1J	-22.060	-37.838	-25.346	-81.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
169	1K	19.688	88.488	28.251	147.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
169	1L	-22.060	88.488	-25.346	147.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
169	1Q	9.500	-23.700	16.269	-57.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
169	1R	-11.872	-23.700	-13.365	-57.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
169	1S	9.500	74.350	16.269	123.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
169	1T	-11.872	74.350	-13.365	123.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
169	2	0.957	23.652	5.720	20.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
169	7	0.560	26.388	4.206	28.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
169	8	0.560	26.366	4.206	28.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
170	1A	11.237	-82.628	53.012	-227.514	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.01	--
170	1B	-10.572	-82.628	-50.343	-227.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
170	1C	11.237	128.068	53.012	321.474	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.71	0.01	--
170	1D	-10.572	128.068	-50.343	321.474	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.01	--
170	1I	14.870	-37.338	28.043	-80.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
170	1J	-14.205	-37.338	-25.374	-80.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
170	1K	14.870	82.778	28.043	173.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
170	1L	-14.205	82.778	-25.374	173.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
170	1Q	6.392	-21.675	19.921	-58.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
170	1R	-5.726	-21.675	-17.252	-58.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
170	1S	6.392	67.115	19.921	152.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
170	1T	-5.726	67.115	-17.252	152.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
170	2	-0.161	22.552	7.644	31.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
170	7	-0.260	24.748	5.287	43.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
170	8	-0.259	24.727	5.287	43.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
171	1A	11.637	-50.220	20.364	-37.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
171	1B	-10.444	-50.220	-19.994	-37.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
171	1C	11.637	72.552	20.364	34.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
171	1D	-10.444	72.552	-19.994	34.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
171	1I	5.152	-31.775	6.989	-25.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
171	1J	-3.959	-31.775	-6.619	-25.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
171	1K	5.152	54.107	6.989	23.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
171	1L	-3.959	54.107	-6.619	23.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
171	1Q	4.347	-17.131	6.567	-15.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
171	1R	-3.154	-17.131	-6.197	-15.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
171	1S	4.347	39.463	6.567	13.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
171	1T	-3.154	39.463	-6.197	13.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
171	2	-0.956	13.063	-1.084	-1.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
171	7	0.453	13.780	-0.553	-1.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
171	8	0.453	13.768	-0.553	-1.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
172	1A	31.630	-105.384	79.185	-142.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
172	1B	-29.438	-105.384	-78.113	-142.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
172	1C	31.630	131.454	79.185	127.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
172	1D	-29.438	131.454	-78.113	127.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
172	1I	29.131	-51.288	28.239	-64.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
172	1J	-26.939	-51.288	-27.167	-64.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
172	1K	29.131	77.358	28.239	50.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
172	1L	-26.939	77.358	-27.167	50.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
172	1Q	14.936	-35.578	25.748	-55.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
172	1R	-12.744	-35.578	-24.677	-55.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
172	1S	14.936	61.648	25.748	41.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
172	1T	-12.744	61.648	-24.677	41.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
172	2	-2.496	12.940	-3.626	-4.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
172	7	-0.917	14.292	-1.893	-5.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
172	8	-0.918	14.278	-1.893	-5.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
173	1A	38.132	-123.657	175.057	-120.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
173	1B	-36.108	-123.657	-185.726	-120.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
173	1C	38.132	163.319	175.057	132.373	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.02	--
173	1D	-36.108	163.319	-185.726	132.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
173	1I	35.412	-56.443	57.751	-54.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
173	1J	-33.388	-56.443	-68.420	-54.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
173	1K	35.412	96.105	57.751	65.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
173	1L	-33.388	96.105	-68.420	65.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
173	1Q	17.928	-38.104	53.373	-42.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
173	1R	-15.904	-38.104	-64.042	-42.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
173	1S	17.928	77.766	53.373	54.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
173	1T	-15.904	77.766	-64.042	54.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
173	2	-2.254	14.056	11.100	1.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
173	7	1.309	18.984	3.831	4.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
173	8	1.308	18.963	3.835	4.175	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
174	1A	38.502	-244.444	189.834	-284.756	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.78	0.02	--
174	1B	-32.442	-244.444	-207.807	-284.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
174	1C	38.502	301.880	189.834	360.392	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.99	0.02	--
174	1D	-32.442	301.880	-207.807	360.392	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
174	1I	36.969	-90.878	57.704	-92.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
174	1J	-30.909	-90.878	-75.677	-92.508	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
174	1K	36.969	148.314	57.704	168.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
174	1L	-30.909	148.314	-75.677	168.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
174	1Q	19.820	-71.815	56.701	-79.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
174	1R	-13.760	-71.815	-74.674	-79.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
174	1S	19.820	129.251	56.701	155.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
174	1T	-13.760	129.251	-74.674	155.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
174	2	-1.958	16.226	9.286	18.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
174	7	1.354	25.016	2.553	31.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
174	8	1.351	24.974	2.557	31.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)				
175	1A	56.745	-276.872	86.020	-340.884	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.79	0.05	--
175	1B	-47.828	-276.872	-97.660	-340.884	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	--
175	1C	56.745	341.318	86.020	458.530	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.76	0.05	--
175	1D	-47.828	341.318	-97.660	458.530	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	--
175	1I	54.120	-100.892	45.070	-99.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
175	1J	-45.203	-100.892	-56.710	-99.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
175	1K	54.120	165.338	45.070	217.310	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.05	--
175	1L	-45.203	165.338	-56.710	217.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
175	1Q	29.163	-80.954	29.343	-85.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
175	1R	-20.247	-80.954	-40.983	-85.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
175	1S	29.163	145.400	29.343	203.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
175	1T	-20.247	145.400	-40.983	203.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
175	2	-1.472	16.617	6.809	27.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
175	7	1.909	27.106	4.193	47.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
175	8	1.904	27.085	4.191	47.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 2 d 24/20		Ayysup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)				
176	1A	11.638	-50.413	20.364	-37.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
176	1B	-10.444	-50.413	-19.993	-37.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
176	1C	11.638	72.740	20.364	34.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
176	1D	-10.444	72.740	-19.993	34.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
176	1I	5.153	-31.835	6.987	-25.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
176	1J	-3.959	-31.835	-6.616	-25.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
176	1K	5.153	54.162	6.987	23.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
176	1L	-3.959	54.162	-6.616	23.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
176	1Q	4.348	-17.192	6.567	-15.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
176	1R	-3.154	-17.192	-6.196	-15.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
176	1S	4.348	39.520	6.567	13.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
176	1T	-3.154	39.520	-6.196	13.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
176	2	-0.956	13.054	-1.084	-1.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
176	7	0.453	13.771	-0.552	-1.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
176	8	0.453	13.757	-0.553	-1.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
177	1A	31.631	-105.386	79.187	-142.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
177	1B	-29.438	-105.386	-78.116	-142.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
177	1C	31.631	131.466	79.187	127.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
177	1D	-29.438	131.466	-78.116	127.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
177	1I	29.132	-51.304	28.248	-64.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
177	1J	-26.939	-51.304	-27.176	-64.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
177	1K	29.132	77.384	28.248	50.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
177	1L	-26.939	77.384	-27.176	50.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
177	1Q	14.938	-35.582	25.751	-55.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
177	1R	-12.745	-35.582	-24.680	-55.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
177	1S	14.938	61.662	25.751	41.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
177	1T	-12.745	61.662	-24.680	41.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
177	2	-2.496	12.928	-3.626	-4.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
177	7	-0.916	14.303	-1.893	-5.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
177	8	-0.917	14.286	-1.893	-5.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
178	1A	38.147	-123.650	175.074	-120.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
178	1B	-36.123	-123.650	-185.743	-120.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
178	1C	38.147	163.328	175.074	132.380	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.02	--
178	1D	-36.123	163.328	-185.743	132.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
178	1I	35.417	-56.436	57.762	-54.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
178	1J	-33.393	-56.436	-68.431	-54.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
178	1K	35.417	96.114	57.762	65.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
178	1L	-33.393	96.114	-68.431	65.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
178	1Q	17.933	-38.099	53.379	-42.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
178	1R	-15.908	-38.099	-64.048	-42.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
178	1S	17.933	77.777	53.379	54.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
178	1T	-15.908	77.777	-64.048	54.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
178	2	-2.254	14.066	11.100	1.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
178	7	1.309	18.997	3.831	4.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
178	8	1.308	18.975	3.834	4.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
179	1A	38.459	-244.444	189.824	-284.762	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.78	0.02	--
179	1B	-32.396	-244.444	-207.797	-284.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
179	1C	38.459	301.894	189.824	360.412	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.99	0.02	--
179	1D	-32.396	301.894	-207.797	360.412	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
179	1I	36.958	-90.892	57.715	-92.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--

179	1J	-30.894	-90.892	-75.688	-92.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
179	1K	36.958	148.342	57.715	168.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
179	1L	-30.894	148.342	-75.688	168.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
179	1Q	19.809	-71.817	56.702	-79.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
179	1R	-13.746	-71.817	-74.675	-79.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
179	1S	19.809	129.267	56.702	155.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
179	1T	-13.746	129.267	-74.675	155.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
179	2	-1.960	16.236	9.284	18.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
179	7	1.354	25.030	2.552	31.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
179	8	1.351	24.987	2.556	31.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

180	1A	56.774	-276.871	86.340	-340.943	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.79	0.05	--
180	1B	-47.858	-276.871	-98.017	-340.943	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	--
180	1C	56.774	341.333	86.340	458.605	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.76	0.05	--
180	1D	-47.858	341.333	-98.017	458.605	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	--
180	1I	54.128	-100.891	45.264	-99.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
180	1J	-45.212	-100.891	-56.941	-99.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
180	1K	54.128	165.353	45.264	217.525	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.05	--
180	1L	-45.212	165.353	-56.941	217.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
180	1Q	29.172	-80.970	29.459	-85.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
180	1R	-20.256	-80.970	-41.137	-85.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
180	1S	29.172	145.432	29.459	203.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
180	1T	-20.256	145.432	-41.137	203.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
180	2	-1.472	16.630	6.807	27.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
180	7	1.906	27.122	4.184	47.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
180	8	1.902	27.100	4.182	47.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

181	1A	21.391	-50.500	9.510	-29.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
181	1B	-20.092	-50.500	-10.091	-29.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
181	1C	21.391	91.731	9.510	27.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
181	1D	-20.092	91.731	-10.091	27.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
181	1I	8.248	-26.672	5.464	-23.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
181	1J	-6.950	-26.672	-6.046	-23.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
181	1K	8.248	67.903	5.464	21.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
181	1L	-6.950	67.903	-6.046	21.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
181	1Q	7.371	-11.187	3.423	-13.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
181	1R	-6.072	-11.187	-4.004	-13.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
181	1S	7.371	52.417	3.423	11.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
181	1T	-6.072	52.417	-4.004	11.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
181	2	-2.458	19.988	0.810	-1.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
181	7	-1.236	22.486	0.437	-0.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
181	8	-1.236	22.467	0.437	-0.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

182	1A	16.011	-69.574	42.941	-37.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
182	1B	-14.713	-69.574	-45.505	-37.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
182	1C	16.011	115.333	42.941	32.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
182	1D	-14.713	115.333	-45.505	32.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
182	1I	7.974	-32.614	18.455	-30.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
182	1J	-6.677	-32.614	-21.019	-30.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
182	1K	7.974	78.373	18.455	25.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
182	1L	-6.677	78.373	-21.019	25.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
182	1Q	6.076	-16.497	14.094	-17.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
182	1R	-4.779	-16.497	-16.657	-17.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
182	1S	6.076	62.257	14.094	13.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
182	1T	-4.779	62.257	-16.657	13.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
182	2	-1.193	21.562	4.062	-2.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
182	7	-0.804	24.149	2.190	-1.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
182	8	-0.804	24.131	2.190	-1.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

183	1A	20.165	-91.153	26.814	-105.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
183	1B	-22.218	-91.153	-28.322	-105.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
183	1C	20.165	141.797	26.814	125.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
183	1D	-22.218	141.797	-28.322	125.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
183	1I	9.695	-38.219	14.634	-54.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
183	1J	-11.748	-38.219	-16.142	-54.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
183	1K	9.695	88.863	14.634	74.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
183	1L	-11.748	88.863	-16.142	74.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
183	1Q	6.724	-22.368	9.575	-36.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
183	1R	-8.777	-22.368	-11.084	-36.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
183	1S	6.724	73.012	9.575	56.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
183	1T	-8.777	73.012	-11.084	56.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
183	2	0.268	23.299	2.381	5.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
183	7	-0.402	26.065	1.780	7.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
183	8	-0.401	26.042	1.779	7.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

184	1A	22.779	-96.533	37.052	-198.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
184	1B	-25.155	-96.533	-34.150	-198.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
184	1C	22.779	147.199	37.052	264.787	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.01	--
184	1D	-25.155	147.199	-34.150	264.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
184	1I	19.692	-37.831	28.274	-81.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
184	1J	-22.068	-37.831	-25.372	-81.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
184	1K	19.692	88.497	28.274	147.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
184	1L	-22.068	88.497	-25.372	147.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
184	1Q	9.494	-23.696	16.281	-57.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
184	1R	-11.870	-23.696	-13.380	-57.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
184	1S	9.494	74.362	16.281	123.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
184	1T	-11.870	74.362	-13.380	123.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
184	2	0.956	23.637	5.720	20.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

184	7	0.559	26.403	4.207	28.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
184	8	0.559	26.380	4.203	28.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
185	1A	11.266	-82.626	53.015	-227.506	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.01	--
185	1B	-10.603	-82.626	-50.340	-227.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
185	1C	11.266	128.084	53.015	321.484	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.71	0.01	--
185	1D	-10.603	128.084	-50.340	321.484	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.01	--
185	1I	14.878	-37.350	28.046	-80.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
185	1J	-14.215	-37.350	-25.371	-80.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
185	1K	14.878	82.808	28.046	173.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
185	1L	-14.215	82.808	-25.371	173.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
185	1Q	6.399	-21.676	19.924	-58.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
185	1R	-5.736	-21.676	-17.249	-58.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
185	1S	6.399	67.134	19.924	152.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
185	1T	-5.736	67.134	-17.249	152.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
185	2	-0.161	22.537	7.643	31.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
185	7	-0.261	24.764	5.291	43.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
185	8	-0.261	24.742	5.288	43.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)				
186	1A	8.523	-52.940	20.023	-16.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
186	1B	-9.443	-52.940	-19.453	-16.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
186	1C	8.523	78.876	20.023	15.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
186	1D	-9.443	78.876	-19.453	15.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
186	1I	7.534	-31.366	12.188	-21.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
186	1J	-8.454	-31.366	-11.618	-21.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
186	1K	7.534	57.302	12.188	19.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
186	1L	-8.454	57.302	-11.618	19.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
186	1Q	3.593	-16.619	7.722	-9.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
186	1R	-4.513	-16.619	-7.152	-9.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
186	1S	3.593	42.556	7.722	7.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
186	1T	-4.513	42.556	-7.152	7.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
186	2	-0.960	12.991	-0.985	-1.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
186	7	-0.653	14.371	-0.440	-1.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
186	8	-0.653	14.357	-0.440	-1.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
187	1A	25.454	-70.852	71.277	-40.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
187	1B	-26.506	-70.852	-69.347	-40.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
187	1C	25.454	96.551	71.277	34.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
187	1D	-26.506	96.551	-69.347	34.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
187	1I	23.301	-37.434	40.691	-36.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
187	1J	-24.354	-37.434	-38.760	-36.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
187	1K	23.301	63.133	40.691	30.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
187	1L	-24.354	63.133	-38.760	30.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
187	1Q	11.114	-23.308	26.749	-20.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
187	1R	-12.167	-23.308	-24.819	-20.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
187	1S	11.114	49.006	26.749	14.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
187	1T	-12.167	49.006	-24.819	14.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
187	2	-2.831	13.688	-3.326	-5.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
187	7	-1.642	14.824	-1.485	-5.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
187	8	-1.642	14.811	-1.485	-5.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
188	1A	21.326	-69.185	100.460	-111.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
188	1B	-22.339	-69.185	-99.241	-111.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
188	1C	21.326	97.329	100.460	124.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
188	1D	-22.339	97.329	-99.241	124.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
188	1I	31.647	-36.887	67.165	-76.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
188	1J	-32.660	-36.887	-65.945	-76.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
188	1K	31.647	65.031	67.165	89.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
188	1L	-32.660	65.031	-65.945	89.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
188	1Q	12.106	-22.095	39.252	-45.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
188	1R	-13.119	-22.095	-38.033	-45.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
188	1S	12.106	50.239	39.252	57.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
188	1T	-13.119	50.239	-38.033	57.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
188	2	-2.126	16.797	9.464	3.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
188	7	-1.227	17.555	5.689	5.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
188	8	-1.227	17.542	5.689	5.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
189	1A	13.293	-43.314	57.422	-172.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
189	1B	-12.527	-43.314	-55.165	-172.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
189	1C	13.293	73.745	57.422	232.757	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
189	1D	-12.527	73.745	-55.165	232.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
189	1I	13.997	-24.862	39.289	-98.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
189	1J	-13.231	-24.862	-37.032	-98.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
189	1K	13.997	55.293	39.289	159.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
189	1L	-13.231	55.293	-37.032	159.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
189	1Q	6.650	-11.667	23.228	-55.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
189	1R	-5.884	-11.667	-20.971	-55.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
189	1S	6.650	42.099	23.228	116.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
189	1T	-5.884	42.099	-20.971	116.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
189	2	-1.126	20.017	7.754	24.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
189	7	-0.473	20.078	5.043	30.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
189	8	-0.474	20.064	5.040	30.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
190	1A	10.327	-20.079	39.962	-181.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
190	1B	-8.970	-20.079	-36.849	-181.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
190	1C	10.327	48.249	39.962	266.967	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--

190	1D	-8.970	48.249	-36.849	266.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
190	1I	14.086	-17.335	30.365	-93.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
190	1J	-12.729	-17.335	-27.252	-93.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
190	1K	14.086	45.505	30.365	179.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
190	1L	-12.729	45.505	-27.252	179.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
190	1Q	6.177	-4.501	17.483	-51.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
190	1R	-4.820	-4.501	-14.371	-51.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
190	1S	6.177	32.671	17.483	137.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
190	1T	-4.820	32.671	-14.371	137.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
190	2	-0.284	20.358	6.981	36.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
190	7	0.232	19.673	4.824	44.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
190	8	0.232	19.664	4.821	44.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
191	1A	9.718	-43.704	19.790	-13.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
191	1B	-10.633	-43.704	-19.228	-13.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
191	1C	9.718	70.351	19.790	11.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
191	1D	-10.633	70.351	-19.228	11.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
191	1I	6.507	-48.156	13.332	-20.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
191	1J	-7.422	-48.156	-12.771	-20.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
191	1K	6.507	74.803	13.332	18.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
191	1L	-7.422	74.803	-12.771	18.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
191	1Q	3.631	-18.355	7.928	-8.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
191	1R	-4.546	-18.355	-7.367	-8.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
191	1S	3.631	45.002	7.928	6.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
191	1T	-4.546	45.002	-7.367	6.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
191	2	0.562	14.349	-0.837	-2.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
191	7	-0.405	15.700	-0.354	-1.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
191	8	-0.405	15.685	-0.354	-1.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
192	1A	21.784	-61.961	69.627	-36.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
192	1B	-22.830	-61.961	-67.706	-36.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
192	1C	21.784	88.533	69.627	29.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
192	1D	-22.830	88.533	-67.706	29.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
192	1I	28.262	-64.221	49.582	-38.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
192	1J	-29.308	-64.221	-47.662	-38.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
192	1K	28.262	90.794	49.582	31.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
192	1L	-29.308	90.794	-47.662	31.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
192	1Q	11.410	-27.441	28.414	-20.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
192	1R	-12.456	-27.441	-26.493	-20.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
192	1S	11.410	54.013	28.414	13.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
192	1T	-12.456	54.013	-26.493	13.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
192	2	-1.287	14.771	-2.767	-6.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
192	7	-0.716	15.938	-1.152	-5.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
192	8	-0.716	15.921	-1.153	-5.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
193	1A	29.421	-60.100	101.382	-105.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
193	1B	-30.423	-60.100	-100.176	-105.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
193	1C	29.421	88.681	101.382	117.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
193	1D	-30.423	88.681	-100.176	117.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
193	1I	21.948	-64.426	61.065	-85.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
193	1J	-22.950	-64.426	-59.859	-85.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
193	1K	21.948	93.007	61.065	97.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
193	1L	-22.950	93.007	-59.859	97.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
193	1Q	11.736	-26.556	38.050	-45.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
193	1R	-12.738	-26.556	-36.844	-45.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
193	1S	11.736	55.138	38.050	58.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
193	1T	-12.738	55.138	-36.844	58.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
193	2	2.145	16.820	9.698	3.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
193	7	1.022	17.695	5.828	5.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
193	8	1.022	17.680	5.828	5.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
194	1A	15.250	-33.105	59.006	-158.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
194	1B	-14.479	-33.105	-56.752	-158.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
194	1C	15.250	64.185	59.006	219.269	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.49	0.02	--
194	1D	-14.479	64.185	-56.752	219.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
194	1I	7.864	-43.675	37.838	-126.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
194	1J	-7.093	-43.675	-35.584	-126.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
194	1K	7.864	74.755	37.838	186.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
194	1L	-7.093	74.755	-35.584	186.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
194	1Q	5.686	-13.960	23.257	-59.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
194	1R	-4.915	-13.960	-21.003	-59.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
194	1S	5.686	45.040	23.257	119.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
194	1T	-4.915	45.040	-21.003	119.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
194	2	-1.802	19.905	8.026	24.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
194	7	-0.878	20.194	5.203	30.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
194	8	-0.878	20.179	5.203	30.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
195	1A	15.480	-14.857	43.129	-174.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
195	1B	-14.124	-14.857	-40.019	-174.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
195	1C	15.480	44.767	43.129	260.481	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
195	1D	-14.124	44.767	-40.019	260.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
195	1I	11.290	-19.862	29.322	-127.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
195	1J	-9.934	-19.862	-26.212	-127.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
195	1K	11.290	49.772	29.322	213.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
195	1L	-9.934	49.772	-26.212	213.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
195	1Q	6.718	-4.112	17.975	-58.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
195	1R	-5.363	-4.112	-14.865	-58.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
195	1S	6.718	34.022	17.975	144.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--

195	1T	-5.363	34.022	-14.865	144.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
195	2	-1.023	21.023	7.606	37.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
195	7	0.559	20.541	5.195	45.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
195	8	0.559	20.529	5.192	45.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

196	1A	19.634	-44.488	7.152	-23.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
196	1B	-18.351	-44.488	-7.725	-23.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
196	1C	19.634	85.856	7.152	21.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
196	1D	-18.351	85.856	-7.725	21.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
196	1I	19.062	-45.664	8.512	-32.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
196	1J	-17.779	-45.664	-9.085	-32.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
196	1K	19.062	87.032	8.512	30.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
196	1L	-17.779	87.032	-9.085	30.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
196	1Q	9.452	-14.239	3.583	-14.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
196	1R	-8.169	-14.239	-4.156	-14.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
196	1S	9.452	55.607	3.583	12.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
196	1T	-8.169	55.607	-4.156	12.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
196	2	-1.530	21.928	0.629	-1.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
196	7	-0.690	24.135	0.336	-1.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
196	8	-0.690	24.114	0.336	-1.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

197	1A	15.513	-51.044	41.058	-27.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
197	1B	-14.231	-51.044	-43.624	-27.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
197	1C	15.513	97.432	41.058	21.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
197	1D	-14.231	97.432	-43.624	21.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
197	1I	12.521	-60.466	35.022	-38.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
197	1J	-11.239	-60.466	-37.588	-38.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
197	1K	12.521	106.854	35.022	32.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
197	1L	-11.239	106.854	-37.588	32.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
197	1Q	7.005	-18.694	17.483	-17.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
197	1R	-5.723	-18.694	-20.049	-17.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
197	1S	7.005	65.082	17.483	11.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
197	1T	-5.723	65.082	-20.049	11.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
197	2	-0.716	24.236	2.872	-4.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
197	7	-0.503	26.850	1.456	-4.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
197	8	-0.502	26.829	1.456	-4.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

198	1A	17.463	-67.733	26.152	-86.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
198	1B	-19.500	-67.733	-27.615	-86.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
198	1C	17.463	119.839	26.152	106.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
198	1D	-19.500	119.839	-27.615	106.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
198	1I	16.823	-79.017	18.434	-88.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
198	1J	-18.860	-79.017	-19.897	-88.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
198	1K	16.823	131.123	18.434	107.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
198	1L	-18.860	131.123	-19.897	107.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
198	1Q	7.748	-26.344	10.301	-39.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
198	1R	-9.785	-26.344	-11.764	-39.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
198	1S	7.748	78.450	10.301	59.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
198	1T	-9.785	78.450	-11.764	59.356	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
198	2	-0.181	26.906	1.812	7.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
198	7	-0.650	29.980	1.443	9.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
198	8	-0.649	29.957	1.442	9.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

199	1A	22.529	-73.014	41.183	-171.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
199	1B	-24.878	-73.014	-38.350	-171.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
199	1C	22.529	126.470	41.183	237.970	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.02	--
199	1D	-24.878	126.470	-38.350	237.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
199	1I	20.650	-84.032	28.930	-167.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
199	1J	-22.999	-84.032	-26.097	-167.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
199	1K	20.650	137.488	28.930	233.448	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
199	1L	-22.999	137.488	-26.097	233.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
199	1Q	9.662	-28.690	17.370	-71.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
199	1R	-12.011	-28.690	-14.538	-71.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
199	1S	9.662	82.146	17.370	137.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
199	1T	-12.011	82.146	-14.538	137.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
199	2	1.132	28.174	5.608	26.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
199	7	-0.089	31.079	3.510	33.359	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
199	8	-0.089	31.056	3.511	33.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

200	1A	14.733	-66.731	53.994	-202.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
200	1B	-14.052	-66.731	-51.422	-202.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
200	1C	14.733	115.907	53.994	297.107	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
200	1D	-14.052	115.907	-51.422	297.107	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
200	1I	9.034	-67.570	47.537	-186.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
200	1J	-8.353	-67.570	-44.965	-186.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
200	1K	9.034	116.747	47.537	281.706	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
200	1L	-8.353	116.747	-44.965	281.706	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
200	1Q	5.856	-24.727	24.622	-77.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
200	1R	-5.175	-24.727	-22.050	-77.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
200	1S	5.856	73.903	24.622	172.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
200	1T	-5.175	73.903	-22.050	172.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
200	2	-0.677	27.386	6.743	39.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
200	7	-0.227	29.464	4.384	48.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
200	8	-0.227	29.442	4.381	48.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

201	1A	24.872	-73.436	50.859	-213.190	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.47	0.02	--

201	1B	-21.884	-73.436	-46.315	-213.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
201	1C	24.872	118.786	50.859	339.260	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
201	1D	-21.884	118.786	-46.315	339.260	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
201	1I	23.969	-66.786	41.640	-187.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
201	1J	-20.981	-66.786	-37.096	-187.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
201	1K	23.969	112.136	41.640	313.710	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.01	--
201	1L	-20.981	112.136	-37.096	313.710	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
201	1Q	12.563	-26.958	23.143	-74.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
201	1R	-9.576	-26.958	-18.599	-74.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
201	1S	12.563	72.308	23.143	201.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
201	1T	-9.576	72.308	-18.599	201.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
201	2	1.243	26.604	7.866	55.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
201	7	1.053	27.994	5.446	66.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
201	8	1.052	27.972	5.443	66.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

202	1A	25.924	-50.439	38.331	-192.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
202	1B	-21.292	-50.439	-30.379	-192.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
202	1C	25.924	84.323	38.331	345.657	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
202	1D	-21.292	84.323	-30.379	345.657	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.02	--
202	1I	24.220	-30.545	26.884	-153.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
202	1J	-19.589	-30.545	-18.932	-153.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
202	1K	24.220	64.429	26.884	307.157	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
202	1L	-19.589	64.429	-18.932	307.157	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
202	1Q	13.383	-15.129	18.500	-57.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
202	1R	-8.752	-15.129	-10.548	-57.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
202	1S	13.383	49.013	18.500	210.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
202	1T	-8.752	49.013	-10.548	210.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
202	2	2.411	22.576	8.831	75.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
202	7	2.120	22.527	6.862	86.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
202	8	2.119	22.506	6.856	86.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

203	1A	27.091	-42.739	28.352	-133.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
203	1B	-23.812	-42.739	-18.008	-133.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
203	1C	27.091	62.096	28.352	300.044	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.02	--
203	1D	-23.812	62.096	-18.008	300.044	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.02	--
203	1I	27.532	-42.053	20.729	-100.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
203	1J	-24.253	-42.053	-10.385	-100.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
203	1K	27.532	61.410	20.729	267.494	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
203	1L	-24.253	61.410	-10.385	267.494	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
203	1Q	14.021	-18.641	16.029	-28.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
203	1R	-10.742	-18.641	-5.686	-28.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
203	1S	14.021	37.998	16.029	195.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
203	1T	-10.742	37.998	-5.686	195.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
203	2	2.375	15.034	9.528	94.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
203	7	2.033	14.143	8.209	100.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
203	8	2.032	14.137	8.203	100.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

204	1A	19.978	-54.522	23.664	-39.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
204	1B	-21.284	-54.522	-13.242	-39.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
204	1C	19.978	52.691	23.664	203.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
204	1D	-21.284	52.691	-13.242	203.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
204	1I	25.365	-69.712	21.784	-16.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
204	1J	-26.670	-69.712	-11.363	-16.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
204	1K	25.365	67.881	21.784	180.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
204	1L	-26.670	67.881	-11.363	180.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
204	1Q	10.483	-32.254	15.232	12.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
204	1R	-11.788	-32.254	-4.811	12.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
204	1S	10.483	30.423	15.232	151.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
204	1T	-11.788	30.423	-4.811	151.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
204	2	-3.236	2.527	8.102	105.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
204	7	-2.296	1.515	7.635	106.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
204	8	-2.294	1.518	7.629	106.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

205	1A	21.267	-62.898	33.232	-42.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
205	1B	-28.756	-62.898	-26.685	-42.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
205	1C	21.267	36.623	33.232	177.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
205	1D	-28.756	36.623	-26.685	177.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
205	1I	24.238	-83.926	35.531	-42.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
205	1J	-31.727	-83.926	-28.984	-42.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
205	1K	24.238	57.651	35.531	177.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
205	1L	-31.727	57.651	-28.984	177.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
205	1Q	9.679	-46.874	18.515	-0.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
205	1R	-17.168	-46.874	-11.968	-0.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
205	1S	9.679	20.599	18.515	135.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
205	1T	-17.168	20.599	-11.968	135.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
205	2	-7.275	-14.469	3.007	96.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
205	7	-6.365	-15.670	3.544	93.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
205	8	-6.360	-15.654	3.541	93.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

206	1A	20.542	-82.233	24.614	-87.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
206	1B	-32.146	-82.233	-28.778	-87.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
206	1C	20.542	33.039	24.614	156.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
206	1D	-32.146	33.039	-28.778	156.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
206	1I	25.981	-90.213	31.922	-70.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
206	1J	-37.585	-90.213	-36.086	-70.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
206	1K	25.981	41.019	31.922	140.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
206	1L	-37.585	41.019	-36.086	140.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
206	1Q	9.037	-60.896	12.509	-29.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--

206	1R	-20.642	-60.896	-16.673	-29.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
206	1S	9.037	11.702	12.509	98.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
206	1T	-20.642	11.702	-16.673	98.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
206	2	-10.710	-29.652	-5.445	58.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
206	7	-9.519	-30.102	-4.381	52.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
206	8	-9.510	-30.062	-4.377	52.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
207	1A	22.352	-89.191	37.186	-122.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
207	1B	-31.860	-89.191	-47.138	-122.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
207	1C	22.352	26.263	37.186	95.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
207	1D	-31.860	26.263	-47.138	95.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
207	1I	30.133	-89.436	39.696	-97.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
207	1J	-39.641	-89.436	-49.647	-97.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
207	1K	30.133	26.508	39.696	70.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
207	1L	-39.641	26.508	-49.647	70.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
207	1Q	10.956	-66.469	16.911	-66.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
207	1R	-20.463	-66.469	-26.862	-66.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
207	1S	10.956	3.541	16.911	39.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
207	1T	-20.463	3.541	-26.862	39.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
207	2	-8.444	-39.265	-10.433	-7.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
207	7	-7.602	-39.942	-8.916	-11.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
207	8	-7.597	-39.902	-8.908	-11.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
208	1A	10.061	-86.013	23.851	-162.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
208	1B	-15.216	-86.013	-31.057	-162.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
208	1C	10.061	8.201	23.851	44.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
208	1D	-15.216	8.201	-31.057	44.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
208	1I	21.913	-85.887	21.025	-138.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
208	1J	-27.068	-85.887	-28.231	-138.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
208	1K	21.913	8.075	21.025	20.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
208	1L	-27.068	8.075	-28.231	20.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
208	1Q	6.630	-70.690	9.415	-117.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
208	1R	-11.785	-70.690	-16.620	-117.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
208	1S	6.630	-7.122	9.415	-0.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
208	1T	-11.785	-7.122	-16.620	-0.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
208	2	-3.673	-49.588	-7.699	-69.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
208	7	-3.560	-50.451	-6.524	-73.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
208	8	-3.556	-50.408	-6.517	-72.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
209	1A	5.536	-83.158	18.256	-155.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
209	1B	-10.473	-83.158	-25.034	-155.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
209	1C	5.536	-13.694	18.256	8.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
209	1D	-10.473	-13.694	-25.034	8.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
209	1I	13.930	-80.057	14.031	-141.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	--
209	1J	-18.866	-80.057	-20.808	-141.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
209	1K	13.930	-16.795	14.031	-5.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
209	1L	-18.866	-16.795	-20.808	-5.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
209	1Q	3.768	-76.095	6.626	-124.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
209	1R	-8.704	-76.095	-13.404	-124.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
209	1S	3.768	-20.757	6.626	-21.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
209	1T	-8.704	-20.757	-13.404	-21.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
209	2	-3.505	-62.291	-7.081	-90.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
209	7	-3.420	-63.123	-6.057	-93.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
209	8	-3.416	-63.078	-6.050	-93.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
210	1A	9.638	-52.745	18.659	-38.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
210	1B	-8.483	-52.745	-18.278	-38.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
210	1C	9.638	73.996	18.659	36.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
210	1D	-8.483	73.996	-18.278	36.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
210	1I	10.866	-42.630	18.764	-41.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
210	1J	-9.711	-42.630	-18.383	-41.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
210	1K	10.866	63.881	18.764	39.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
210	1L	-9.711	63.881	-18.383	39.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
210	1Q	5.190	-20.513	8.894	-20.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
210	1R	-4.035	-20.513	-8.513	-20.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
210	1S	5.190	41.763	8.894	17.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
210	1T	-4.035	41.763	-8.513	17.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
210	2	0.544	13.183	-0.677	-2.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
210	7	0.474	13.565	-0.305	-1.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
210	8	0.473	13.553	-0.305	-1.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
211	1A	37.163	-97.268	74.835	-129.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
211	1B	-34.990	-97.268	-73.719	-129.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
211	1C	37.163	122.954	74.835	113.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
211	1D	-34.990	122.954	-73.719	113.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
211	1I	24.437	-90.962	70.698	-138.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
211	1J	-22.264	-90.962	-69.582	-138.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
211	1K	24.437	116.647	70.698	123.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
211	1L	-22.264	116.647	-69.582	123.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
211	1Q	15.124	-43.131	34.556	-70.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
211	1R	-12.951	-43.131	-33.440	-70.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
211	1S	15.124	68.816	34.556	55.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
211	1T	-12.951	68.816	-33.440	55.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
211	2	-2.302	14.606	-2.411	-8.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
211	7	-0.806	15.603	-1.152	-8.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
211	8	-0.806	15.588	-1.152	-8.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

212	1A	26.432	-104.244	157.433	-102.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
212	1B	-24.448	-104.244	-168.090	-102.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
212	1C	26.432	144.772	157.433	112.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
212	1D	-24.448	144.772	-168.090	112.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
212	1I	34.139	-103.544	161.150	-112.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
212	1J	-32.155	-103.544	-171.807	-112.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
212	1K	34.139	144.072	161.150	122.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
212	1L	-32.155	144.072	-171.807	122.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
212	1Q	14.918	-44.529	73.173	-52.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
212	1R	-12.934	-44.529	-83.829	-52.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
212	1S	14.918	85.057	73.173	62.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
212	1T	-12.934	85.057	-83.829	62.337	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
212	2	-1.241	19.584	4.450	4.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
212	7	0.333	22.531	-0.707	5.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
212	8	0.332	22.509	-0.703	5.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

213	1A	44.038	-211.765	174.977	-250.037	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.97	0.02	--
213	1B	-37.965	-211.765	-192.881	-250.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
213	1C	44.038	272.073	174.977	324.865	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	--
213	1D	-37.965	272.073	-192.881	324.865	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
213	1I	34.063	-212.409	171.848	-251.941	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.95	0.02	--
213	1J	-27.990	-212.409	-189.752	-251.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
213	1K	34.063	272.717	171.848	326.769	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	--
213	1L	-27.990	272.717	-189.752	326.769	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
213	1Q	20.435	-92.100	79.643	-108.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
213	1R	-14.362	-92.100	-97.547	-108.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
213	1S	20.435	152.408	79.643	183.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
213	1T	-14.362	152.408	-97.547	183.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
213	2	-2.025	25.738	3.093	29.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
213	7	1.358	31.482	-3.857	37.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
213	8	-1.356	31.439	-3.850	37.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

214	1A	67.084	-253.261	85.952	-309.351	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.72	0.06	--
214	1B	-58.149	-253.261	-97.569	-309.351	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.89	0.06	--
214	1C	67.084	322.271	85.952	427.281	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.99	0.06	--
214	1D	-58.149	322.271	-97.569	427.281	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
214	1I	43.238	-240.626	61.203	-299.656	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.67	0.03	--
214	1J	-34.303	-240.626	-72.820	-299.656	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.90	0.03	--
214	1K	43.238	309.636	61.203	417.586	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.03	--
214	1L	-34.303	309.636	-72.820	417.586	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.03	--
214	1Q	29.050	-107.243	33.047	-124.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
214	1R	-20.114	-107.243	-44.665	-124.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
214	1S	29.050	176.253	33.047	242.273	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.02	--
214	1T	-20.114	176.253	-44.665	242.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
214	2	-1.041	27.996	3.776	44.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
214	7	1.748	35.151	2.093	58.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
214	8	1.744	35.109	2.091	58.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

215	1A	11.493	-44.088	18.586	-42.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
215	1B	-10.258	-44.088	-18.218	-42.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
215	1C	11.493	66.229	18.586	39.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
215	1D	-10.258	66.229	-18.218	39.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
215	1I	10.306	-54.042	18.492	-38.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
215	1J	-9.071	-54.042	-18.124	-38.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
215	1K	10.306	76.183	18.492	36.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
215	1L	-9.071	76.183	-18.124	36.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
215	1Q	5.519	-20.971	8.811	-20.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
215	1R	-4.284	-20.971	-8.443	-20.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
215	1S	5.519	43.111	8.811	17.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
215	1T	-4.284	43.111	-8.443	17.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
215	2	0.483	14.788	-0.576	-2.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
215	7	0.450	14.627	-0.249	-2.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
215	8	0.450	14.613	-0.248	-2.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

216	1A	24.798	-92.227	69.557	-140.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
216	1B	-22.572	-92.227	-68.507	-140.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
216	1C	24.798	118.652	69.557	124.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
216	1D	-22.572	118.652	-68.507	124.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
216	1I	37.618	-98.674	73.977	-130.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
216	1J	-35.393	-98.674	-72.927	-130.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
216	1K	37.618	125.100	73.977	114.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
216	1L	-35.393	125.100	-72.927	114.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
216	1Q	15.330	-43.592	34.074	-71.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
216	1R	-13.104	-43.592	-33.024	-71.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
216	1S	15.330	70.018	34.074	55.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
216	1T	-13.104	70.018	-33.024	55.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
216	2	1.661	15.525	-1.862	-7.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
216	7	1.164	15.541	-0.840	-7.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
216	8	1.163	15.528	-0.840	-7.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

217	1A	34.740	-105.223	161.582	-111.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
217	1B	-32.666	-105.223	-172.314	-111.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
217	1C	34.740	146.517	161.582	121.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
217	1D	-32.666	146.517	-172.314	121.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
217	1I	26.907	-105.832	157.361	-101.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
217	1J	-24.833	-105.832	-168.093	-101.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
217	1K	26.907	147.126	157.361	112.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--

217	1L	-24.833	147.126	-168.093	112.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
217	1Q	15.205	-45.138	73.245	-52.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
217	1R	-13.131	-45.138	-83.977	-52.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
217	1S	15.205	86.432	73.245	62.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
217	1T	-13.131	86.432	-83.977	62.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
217	2	2.906	18.990	5.099	2.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
217	7	2.223	21.694	-1.899	3.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
217	8	2.222	21.672	-1.895	3.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
218	1A	33.458	-211.227	172.603	-251.513	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.94	0.01	--
218	1B	-27.439	-211.227	-190.627	-251.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
218	1C	33.458	272.505	172.603	326.551	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.01	--
218	1D	-27.439	272.505	-190.627	326.551	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
218	1I	43.538	-210.205	176.068	-249.511	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.97	0.02	--
218	1J	-37.519	-210.205	-194.092	-249.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
218	1K	43.538	271.483	176.068	324.549	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	--
218	1L	-37.519	271.483	-194.092	324.549	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
218	1Q	20.170	-91.163	80.058	-108.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
218	1R	-14.150	-91.163	-98.082	-108.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
218	1S	20.170	152.441	80.058	183.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
218	1T	-14.150	152.441	-98.082	183.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
218	2	2.616	25.565	3.740	27.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
218	7	3.167	31.327	-4.570	36.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
218	8	3.165	31.284	-4.563	36.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
219	1A	42.784	-240.125	61.389	-299.561	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.67	0.03	--
219	1B	-33.904	-240.125	-72.965	-299.561	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.90	0.03	--
219	1C	42.784	310.253	61.389	417.809	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.03	--
219	1D	-33.904	310.253	-72.965	417.809	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.80	0.03	--
219	1I	66.461	-252.613	85.885	-309.109	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.72	0.06	--
219	1J	-57.582	-252.613	-97.461	-309.109	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.89	0.06	--
219	1K	66.461	322.741	85.885	427.357	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	1.00	0.06	--
219	1L	-57.582	322.741	-97.461	427.357	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
219	1Q	28.776	-106.651	33.086	-124.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
219	1R	-19.896	-106.651	-44.662	-124.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
219	1S	28.776	176.779	33.086	242.419	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.02	--
219	1T	-19.896	176.779	-44.662	242.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
219	2	4.050	29.868	5.402	44.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
219	7	4.787	35.823	-3.929	57.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
219	8	4.784	35.781	-3.925	57.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
220	1A	19.606	-46.438	8.651	-33.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
220	1B	-18.272	-46.438	-9.241	-33.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
220	1C	19.606	88.443	8.651	30.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
220	1D	-18.272	88.443	-9.241	30.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
220	1I	20.257	-44.450	7.328	-24.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
220	1J	-18.923	-44.450	-7.918	-24.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
220	1K	20.257	86.455	7.328	21.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
220	1L	-18.923	86.455	-7.918	21.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
220	1Q	9.744	-14.267	3.654	-14.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
220	1R	-8.410	-14.267	-4.244	-14.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
220	1S	9.744	56.273	3.654	12.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
220	1T	-8.410	56.273	-4.244	12.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
220	2	-1.160	23.777	0.342	-1.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
220	7	-0.461	24.607	0.167	-0.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
220	8	-0.461	24.608	0.167	-0.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
221	1A	12.712	-61.599	34.636	-39.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
221	1B	-11.395	-61.599	-37.215	-39.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
221	1C	12.712	108.781	34.636	32.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
221	1D	-11.395	108.781	-37.215	32.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
221	1I	15.651	-52.072	40.515	-28.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
221	1J	-14.334	-52.072	-43.094	-28.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
221	1K	15.651	99.254	40.515	21.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
221	1L	-14.334	99.254	-43.094	21.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
221	1Q	7.093	-19.021	17.265	-18.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
221	1R	-5.776	-19.021	-19.844	-18.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
221	1S	7.093	66.203	17.265	11.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
221	1T	-5.776	66.203	-19.844	11.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
221	2	-0.986	25.776	2.103	-3.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
221	7	-0.677	26.607	1.013	-2.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
221	8	-0.677	26.588	1.013	-2.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
222	1A	17.038	-79.545	19.469	-88.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
222	1B	-19.098	-79.545	-21.031	-88.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
222	1C	17.038	132.679	19.469	108.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
222	1D	-19.098	132.679	-21.031	108.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
222	1I	17.658	-68.247	27.060	-87.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
222	1J	-19.717	-68.247	-28.622	-87.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
222	1K	17.658	121.381	27.060	106.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
222	1L	-19.717	121.381	-28.622	106.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
222	1Q	7.842	-26.331	10.743	-40.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
222	1R	-9.901	-26.331	-12.305	-40.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
222	1S	7.842	79.465	10.743	59.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
222	1T	-9.901	79.465	-12.305	59.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
222	2	0.813	27.765	1.887	7.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
222	7	-0.813	29.509	1.474	8.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
222	8	-0.812	29.486	1.473	8.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
223	1A	20.513	-84.526	28.173	-166.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
223	1B	-22.895	-84.526	-25.278	-166.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
223	1C	20.513	139.304	28.173	232.578	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
223	1D	-22.895	139.304	-25.278	232.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
223	1I	22.655	-73.445	40.773	-171.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
223	1J	-25.037	-73.445	-37.878	-171.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
223	1K	22.655	128.223	40.773	237.737	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.02	--
223	1L	-25.037	128.223	-37.878	237.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
223	1Q	9.654	-28.582	17.115	-70.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
223	1R	-12.036	-28.582	-14.220	-70.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
223	1S	9.654	83.360	17.115	137.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
223	1T	-12.036	83.360	-14.220	137.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
223	2	1.383	28.138	4.384	28.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
223	7	-1.409	30.762	3.403	33.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
223	8	-1.408	30.739	3.401	33.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
224	1A	8.802	-66.713	46.883	-185.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
224	1B	-8.131	-66.713	-44.274	-185.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
224	1C	8.802	117.665	46.883	280.361	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
224	1D	-8.131	117.665	-44.274	280.361	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
224	1I	14.755	-65.642	53.634	-200.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
224	1J	-14.085	-65.642	-51.026	-200.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
224	1K	14.755	116.594	53.634	295.390	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
224	1L	-14.085	116.594	-51.026	295.390	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
224	1Q	5.803	-23.799	24.401	-76.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
224	1R	-5.132	-23.799	-21.792	-76.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
224	1S	5.803	74.751	24.401	171.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
224	1T	-5.132	74.751	-21.792	171.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
224	2	-1.064	27.298	5.524	43.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
224	7	-0.814	29.445	4.010	50.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
224	8	-0.814	29.422	4.010	50.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
225	1A	6.376	-48.602	13.485	-21.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
225	1B	-7.294	-48.602	-12.910	-21.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
225	1C	6.376	75.170	13.485	18.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
225	1D	-7.294	75.170	-12.910	18.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
225	1I	10.074	-43.891	19.963	-14.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
225	1J	-10.992	-43.891	-19.389	-14.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
225	1K	10.074	70.459	19.963	11.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
225	1L	-10.992	70.459	-19.389	11.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
225	1Q	3.686	-18.514	8.009	-9.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
225	1R	-4.604	-18.514	-7.434	-9.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
225	1S	3.686	45.082	8.009	6.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
225	1T	-4.604	45.082	-7.434	6.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
225	2	-0.715	15.590	-0.231	-2.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
225	7	-0.504	15.654	0.076	-1.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
225	8	-0.504	15.640	0.076	-1.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
226	1A	28.270	-64.699	50.133	-38.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
226	1B	-29.330	-64.699	-48.188	-38.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
226	1C	28.270	91.439	50.133	30.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
226	1D	-29.330	91.439	-48.188	30.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
226	1I	21.960	-62.221	70.472	-36.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
226	1J	-23.020	-62.221	-68.526	-36.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
226	1K	21.960	88.961	70.472	28.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
226	1L	-23.020	88.961	-68.526	28.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
226	1Q	11.453	-27.578	28.750	-20.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
226	1R	-12.513	-27.578	-26.805	-20.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
226	1S	11.453	54.318	28.750	12.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
226	1T	-12.513	54.318	-26.805	12.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
226	2	-2.392	16.103	-0.861	-6.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
226	7	-1.373	15.963	0.501	-4.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
226	8	-1.373	15.947	0.501	-4.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
227	1A	21.890	-64.964	61.903	-85.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
227	1B	-22.911	-64.964	-60.697	-85.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
227	1C	21.890	93.857	61.903	97.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
227	1D	-22.911	93.857	-60.697	97.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
227	1I	29.452	-60.414	102.099	-105.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
227	1J	-30.473	-60.414	-100.893	-105.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
227	1K	29.452	89.307	102.099	118.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
227	1L	-30.473	89.307	-100.893	118.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
227	1Q	11.727	-26.698	38.417	-45.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
227	1R	-12.748	-26.698	-37.210	-45.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
227	1S	11.727	55.592	38.417	58.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
227	1T	-12.748	55.592	-37.210	58.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
227	2	-1.961	18.792	3.753	7.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
227	7	-1.447	18.377	2.576	7.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
227	8	-1.447	18.363	2.574	7.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
228	1A	8.047	-43.992	38.232	-126.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
228	1B	-7.265	-43.992	-36.001	-126.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
228	1C	8.047	75.380	38.232	186.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--

228	1J	-14.855	-33.303	-57.432	-158.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
228	1K	15.636	64.691	59.662	218.919	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.49	0.02	--
228	1L	-14.855	64.691	-57.432	218.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
228	1Q	5.822	-14.002	23.494	-59.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
228	1R	-5.040	-14.002	-21.264	-59.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
228	1S	5.822	45.390	23.494	119.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
228	1T	-5.040	45.390	-21.264	119.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
228	2	0.706	20.885	3.925	33.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
228	7	0.630	20.141	2.951	35.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
228	8	0.630	20.126	2.949	35.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

229	1A	11.366	-19.679	29.377	-127.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
229	1B	-10.004	-19.679	-26.276	-127.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
229	1C	11.366	49.937	29.377	213.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
229	1D	-10.004	49.937	-26.276	213.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
229	1I	15.723	-15.017	43.143	-174.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
229	1J	-14.361	-15.017	-40.042	-174.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
229	1K	15.723	45.275	43.143	260.641	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
229	1L	-14.361	45.275	-40.042	260.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
229	1Q	6.795	-4.014	17.989	-58.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
229	1R	-5.433	-4.014	-14.888	-58.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
229	1S	6.795	34.272	17.989	144.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
229	1T	-5.433	34.272	-14.888	144.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
229	2	1.242	20.122	4.285	47.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
229	7	1.106	19.101	3.398	50.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
229	8	1.105	19.090	3.396	50.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

230	1A	7.513	-31.445	12.108	-20.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
230	1B	-8.436	-31.445	-11.543	-20.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
230	1C	7.513	56.710	12.108	19.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
230	1D	-8.436	56.710	-11.543	19.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
230	1I	8.437	-53.418	19.929	-16.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
230	1J	-9.360	-53.418	-19.364	-16.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
230	1K	8.437	78.683	19.929	15.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
230	1L	-9.360	78.683	-19.364	15.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
230	1Q	3.568	-16.971	7.679	-9.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
230	1R	-4.491	-16.971	-7.114	-9.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
230	1S	3.568	42.236	7.679	8.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
230	1T	-4.491	42.236	-7.114	8.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
230	2	0.011	17.804	0.036	-2.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
230	7	-0.249	17.408	0.171	-2.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
230	8	-0.249	17.394	0.171	-2.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

231	1A	23.373	-37.529	40.465	-36.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
231	1B	-24.415	-37.529	-38.531	-36.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
231	1C	23.373	62.193	40.465	30.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
231	1D	-24.415	62.193	-38.531	30.517	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
231	1I	25.820	-71.157	70.841	-40.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
231	1J	-26.862	-71.157	-68.908	-40.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
231	1K	25.820	95.821	70.841	34.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
231	1L	-26.862	95.821	-68.908	34.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
231	1Q	11.217	-23.700	26.594	-20.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
231	1R	-12.258	-23.700	-24.661	-20.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
231	1S	11.217	48.364	26.594	14.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
231	1T	-12.258	48.364	-24.661	14.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
231	2	1.170	18.026	0.229	-6.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
231	7	0.761	17.384	0.649	-5.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
231	8	0.761	17.370	0.649	-5.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

232	1A	31.670	-36.806	67.564	-76.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
232	1B	-32.667	-36.806	-66.368	-76.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
232	1C	31.670	64.459	67.564	89.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
232	1D	-32.667	64.459	-66.368	89.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
232	1I	21.338	-68.978	100.681	-110.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
232	1J	-22.335	-68.978	-99.485	-110.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
232	1K	21.338	96.631	100.681	123.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
232	1L	-22.335	96.631	-99.485	123.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
232	1Q	12.118	-22.200	39.389	-44.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
232	1R	-13.115	-22.200	-38.194	-44.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
232	1S	12.118	49.854	39.389	57.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
232	1T	-13.115	49.854	-38.194	57.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
232	2	2.181	19.392	3.903	8.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
232	7	1.044	18.519	2.348	7.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
232	8	1.044	18.504	2.347	7.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

233	1A	14.022	-24.976	39.411	-98.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
233	1B	-13.251	-24.976	-37.166	-98.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
233	1C	14.022	54.670	39.411	158.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
233	1D	-13.251	54.670	-37.166	158.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
233	1I	13.235	-43.246	57.524	-172.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
233	1J	-12.464	-43.246	-55.279	-172.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
233	1K	13.235	72.940	57.524	232.438	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
233	1L	-12.464	72.940	-55.279	232.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
233	1Q	6.644	-11.893	23.279	-56.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
233	1R	-5.873	-11.893	-21.034	-56.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
233	1S	6.644	41.587	23.279	116.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
233	1T	-5.873	41.587	-21.034	116.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
233	2	-1.060	20.569	3.901	35.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--

233	7	-0.432	19.581	2.729	36.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
233	8	-0.432	19.566	2.727	36.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
234	1A	14.071	-17.034	30.335	-92.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
234	1B	-12.714	-17.034	-27.246	-92.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
234	1C	14.071	44.363	30.335	177.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
234	1D	-12.714	44.363	-27.246	177.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
234	1I	10.322	-19.792	40.026	-179.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
234	1J	-8.966	-19.792	-36.938	-179.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
234	1K	10.322	47.121	40.026	264.111	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
234	1L	-8.966	47.121	-36.938	264.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	--
234	1Q	6.173	-4.593	17.486	-51.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
234	1R	-4.816	-4.593	-14.397	-51.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
234	1S	6.173	31.923	17.486	136.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
234	1T	-4.816	31.923	-14.397	136.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
234	2	1.235	19.630	4.428	50.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
234	7	0.902	18.550	3.283	52.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
234	8	0.902	18.538	3.281	52.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
235	1A	12.848	-23.174	26.064	-96.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
235	1B	-10.609	-23.174	-22.858	-96.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
235	1C	12.848	46.860	26.064	212.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
235	1D	-10.609	46.860	-22.858	212.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
235	1I	13.158	-24.959	33.279	-191.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.00	--
235	1J	-10.919	-24.959	-30.072	-191.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
235	1K	13.158	48.645	33.279	307.139	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
235	1L	-10.919	48.645	-30.072	307.139	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.00	--
235	1Q	6.999	-7.747	14.997	-50.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
235	1R	-4.761	-7.747	-11.791	-50.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
235	1S	6.999	31.433	14.997	166.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	--
235	1T	-4.761	31.433	-11.791	166.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
235	2	2.183	16.382	4.333	68.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
235	7	1.841	15.442	3.393	71.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
235	8	1.840	15.431	3.390	71.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
236	1A	15.486	-29.351	21.325	-68.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
236	1B	-11.477	-29.351	-17.709	-68.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
236	1C	15.486	42.513	21.325	216.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
236	1D	-11.477	42.513	-17.709	216.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
236	1I	18.946	-36.309	27.349	-162.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
236	1J	-14.937	-36.309	-23.732	-162.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
236	1K	18.946	49.471	27.349	310.044	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
236	1L	-14.937	49.471	-23.732	310.044	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.00	--
236	1Q	9.592	-13.349	12.737	-31.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
236	1R	-5.583	-13.349	-9.120	-31.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
236	1S	9.592	26.511	12.737	179.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	--
236	1T	-5.583	26.511	-9.120	179.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
236	2	3.194	9.345	4.113	88.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
236	7	2.925	9.069	3.378	92.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
236	8	2.924	9.067	3.376	92.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
237	1A	12.848	-47.915	13.773	-54.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
237	1B	-8.594	-47.915	-9.813	-54.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
237	1C	12.848	37.703	13.773	220.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
237	1D	-8.594	37.703	-9.813	220.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
237	1I	20.662	-61.418	17.983	-138.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
237	1J	-16.408	-61.418	-14.023	-138.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
237	1K	20.662	51.206	17.983	304.210	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
237	1L	-16.408	51.206	-14.023	304.210	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
237	1Q	9.452	-30.477	9.023	-19.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
237	1R	-5.199	-30.477	-5.063	-19.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
237	1S	9.452	20.265	9.023	185.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	--
237	1T	-5.199	20.265	-5.063	185.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	--
237	2	2.951	-6.715	3.438	103.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
237	7	2.833	-6.772	3.053	106.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
237	8	2.832	-6.763	3.051	106.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
238	1A	8.652	-65.259	6.455	-15.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
238	1B	-7.287	-65.259	-2.494	-15.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
238	1C	8.652	28.229	6.455	180.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
238	1D	-7.287	28.229	-2.494	180.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--
238	1I	18.975	-75.339	9.327	-55.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
238	1J	-17.609	-75.339	-5.365	-55.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
238	1K	18.975	38.309	9.327	220.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.00	--
238	1L	-17.609	38.309	-5.365	220.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.00	--
238	1Q	7.187	-48.515	5.315	9.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
238	1R	-5.821	-48.515	-1.354	9.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
238	1S	7.187	11.485	5.315	155.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
238	1T	-5.821	11.485	-1.354	155.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
238	2	0.348	-25.946	2.468	107.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
238	7	0.566	-25.430	2.534	108.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
238	8	0.566	-25.408	2.532	108.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
239	1A	15.532	-77.392	22.263	0.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
239	1B	-19.960	-77.392	-18.737	0.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
239	1C	15.532	5.876	22.263	137.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--

239	1D	-19.960	5.876	-18.737	137.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
239	1I	19.045	-87.430	26.867	-34.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
239	1J	-23.472	-87.430	-23.341	-34.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
239	1K	19.045	15.914	26.867	172.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
239	1L	-23.472	15.914	-23.341	172.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
239	1Q	7.676	-67.956	12.795	11.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
239	1R	-12.104	-67.956	-9.270	11.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
239	1S	7.676	-3.560	12.795	125.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
239	1T	-12.104	-3.560	-9.270	125.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
239	2	-4.528	-49.500	1.865	94.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
239	7	-3.748	-48.705	1.900	93.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
239	8	-3.745	-48.661	1.899	92.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

240	1A	33.968	-91.697	32.274	-43.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
240	1B	-43.515	-91.697	-30.665	-43.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
240	1C	33.968	-14.253	32.274	114.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
240	1D	-43.515	-14.253	-30.665	114.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
240	1I	23.856	-104.136	32.558	-82.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
240	1J	-33.404	-104.136	-30.948	-82.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
240	1K	23.856	-1.814	32.558	153.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
240	1L	-33.404	-1.814	-30.948	153.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
240	1Q	12.060	-87.476	15.707	-22.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
240	1R	-21.608	-87.476	-14.098	-22.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
240	1S	12.060	-18.474	15.707	93.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
240	1T	-21.608	-18.474	-14.098	93.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
240	2	-10.037	-72.043	-1.952	52.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
240	7	-8.211	-71.378	-0.747	50.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
240	8	-8.206	-71.311	-0.747	50.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

241	1A	62.613	-95.424	24.206	-107.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
241	1B	-72.223	-95.424	-27.591	-107.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
241	1C	62.613	-25.364	24.206	42.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	--
241	1D	-72.223	-25.364	-27.591	42.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
241	1I	32.497	-109.578	34.809	-146.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
241	1J	-42.107	-109.578	-38.194	-146.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
241	1K	32.497	-11.210	34.809	81.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
241	1L	-42.107	-11.210	-38.194	81.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
241	1Q	20.718	-95.060	13.274	-90.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
241	1R	-30.329	-95.060	-16.659	-90.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
241	1S	20.718	-25.728	13.274	25.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
241	1T	-30.329	-25.728	-16.659	25.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
241	2	-13.992	-81.213	-3.595	-39.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
241	7	-10.629	-80.816	-2.735	-41.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
241	8	-10.623	-80.751	-2.732	-41.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

242	1A	51.149	-100.734	16.433	-145.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
242	1B	-57.481	-100.734	-22.252	-145.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
242	1C	51.149	-30.790	16.433	0.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
242	1D	-57.481	-30.790	-22.252	0.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
242	1I	21.297	-112.704	23.962	-184.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
242	1J	-27.629	-112.704	-29.781	-184.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
242	1K	21.297	-18.820	23.962	39.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
242	1L	-27.629	-18.820	-29.781	39.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
242	1Q	15.935	-100.552	8.622	-132.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
242	1R	-22.267	-100.552	-14.441	-132.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
242	1S	15.935	-30.972	8.622	-12.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
242	1T	-22.267	-30.972	-14.441	-12.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
242	2	-11.103	-85.039	-3.204	-90.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
242	7	-8.351	-85.956	-3.476	-92.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
242	8	-8.347	-85.892	-3.472	-92.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

243	1A	25.766	-103.183	9.387	-129.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
243	1B	-31.547	-103.183	-15.563	-129.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
243	1C	25.766	-43.921	9.387	-12.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
243	1D	-31.547	-43.921	-15.563	-12.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
243	1I	22.332	-113.487	15.760	-155.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
243	1J	-28.113	-113.487	-21.935	-155.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
243	1K	22.332	-33.617	15.760	12.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
243	1L	-28.113	-33.617	-21.935	12.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
243	1Q	10.325	-107.362	5.070	-120.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
243	1R	-16.106	-107.362	-11.245	-120.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
243	1S	10.325	-39.742	5.070	-22.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
243	1T	-16.106	-39.742	-11.245	-22.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
243	2	-5.914	-95.590	-4.459	-90.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
243	7	-5.092	-96.430	-4.324	-91.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
243	8	-5.088	-96.340	-4.320	-91.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

244	1A	8.436	-26.981	5.454	-23.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
244	1B	-7.137	-26.981	-6.034	-23.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
244	1C	8.436	67.732	5.454	21.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
244	1D	-7.137	67.732	-6.034	21.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
244	1I	21.918	-51.362	9.622	-29.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
244	1J	-20.619	-51.362	-10.202	-29.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
244	1K	21.918	92.113	9.622	28.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
244	1L	-20.619	92.113	-10.202	28.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
244	1Q	7.538	-11.627	3.448	-13.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
244	1R	-6.239	-11.627	-4.028	-13.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
244	1S	7.538	52.377	3.448	11.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--

244	1T	-6.239	52.377	-4.028	11.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
244	2	0.871	27.670	-0.322	-2.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
244	7	0.866	27.406	-0.347	-2.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
244	8	0.866	27.385	-0.347	-2.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

245	1A	8.038	-33.163	18.495	-30.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
245	1B	-6.756	-33.163	-21.038	-30.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
245	1C	8.038	78.143	18.495	26.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
245	1D	-6.756	78.143	-21.038	26.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
245	1I	16.051	-70.571	42.960	-37.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
245	1J	-14.770	-70.571	-45.503	-37.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
245	1K	16.051	115.551	42.960	33.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
245	1L	-14.770	115.551	-45.503	33.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
245	1Q	6.095	-17.122	14.113	-17.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
245	1R	-4.814	-17.122	-16.656	-17.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
245	1S	6.095	62.102	14.113	13.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
245	1T	-4.814	62.102	-16.656	13.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
245	2	0.530	30.819	-0.808	-5.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
245	7	0.658	30.429	-1.158	-4.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
245	8	0.657	30.408	-1.157	-4.240	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

246	1A	9.746	-38.949	14.360	-54.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
246	1B	-11.787	-38.949	-15.804	-54.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
246	1C	9.746	88.487	14.360	73.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
246	1D	-11.787	88.487	-15.804	73.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
246	1I	20.240	-92.499	26.151	-105.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
246	1J	-22.281	-92.499	-27.596	-105.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
246	1K	20.240	142.037	26.151	124.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
246	1L	-22.281	142.037	-27.596	124.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
246	1Q	6.757	-23.193	9.368	-36.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
246	1R	-8.798	-23.193	-10.812	-36.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
246	1S	6.757	72.731	9.368	55.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
246	1T	-8.798	72.731	-10.812	55.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
246	2	-1.130	34.123	0.684	14.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
246	7	-1.221	33.622	0.772	13.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
246	8	-1.219	33.599	0.771	13.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

247	1A	19.646	-38.635	28.136	-82.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
247	1B	-22.007	-38.635	-25.251	-82.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
247	1C	19.646	88.101	28.136	146.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
247	1D	-22.007	88.101	-25.251	146.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
247	1I	22.744	-98.037	36.651	-201.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
247	1J	-25.104	-98.037	-33.766	-201.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
247	1K	22.744	147.503	36.651	265.587	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.01	--
247	1L	-25.104	147.503	-33.766	265.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
247	1Q	9.480	-24.648	16.160	-58.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
247	1R	-11.841	-24.648	-13.276	-58.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
247	1S	9.480	74.114	16.160	122.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
247	1T	-11.841	74.114	-13.276	122.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
247	2	-1.071	34.147	2.705	42.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
247	7	-0.659	33.611	1.783	42.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
247	8	-0.659	33.587	1.782	42.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

248	1A	14.838	-39.100	27.829	-81.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
248	1B	-14.182	-39.100	-25.174	-81.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
248	1C	14.838	82.876	27.829	172.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
248	1D	-14.182	82.876	-25.174	172.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
248	1I	11.142	-86.322	52.588	-228.268	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.01	--
248	1J	-10.486	-86.322	-49.933	-228.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
248	1K	11.142	130.098	52.588	319.644	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.71	0.01	--
248	1L	-10.486	130.098	-49.933	319.644	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
248	1Q	6.359	-23.528	19.772	-59.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
248	1R	-5.704	-23.528	-17.117	-59.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
248	1S	6.359	67.304	19.772	151.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
248	1T	-5.704	67.304	-17.117	151.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
248	2	0.753	30.337	2.481	59.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
248	7	0.282	29.828	1.855	59.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
248	8	0.282	29.805	1.853	59.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

249	1A	5.102	-32.145	6.952	-25.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
249	1B	-3.921	-32.145	-6.585	-25.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
249	1C	5.102	54.866	6.952	23.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
249	1D	-3.921	54.866	-6.585	23.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
249	1I	11.672	-51.724	20.325	-37.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
249	1J	-10.491	-51.724	-19.957	-37.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
249	1K	11.672	74.445	20.325	35.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
249	1L	-10.491	74.445	-19.957	35.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
249	1Q	4.340	-17.536	6.548	-16.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
249	1R	-3.159	-17.536	-6.181	-16.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
249	1S	4.340	40.256	6.548	13.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
249	1T	-3.159	40.256	-6.181	13.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
249	2	0.896	16.206	0.239	-3.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
249	7	0.851	15.750	0.240	-2.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
249	8	0.850	15.737	0.240	-2.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

250	1A	28.849	-51.520	27.919	-63.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--

250	1B	-26.692	-51.520	-26.878	-63.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
250	1C	28.849	77.809	27.919	50.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
250	1D	-26.692	77.809	-26.878	50.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
250	1I	31.369	-106.120	78.420	-141.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
250	1J	-29.212	-106.120	-77.379	-141.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
250	1K	31.369	132.409	78.420	127.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
250	1L	-29.212	132.409	-77.379	127.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
250	1Q	14.799	-35.802	25.478	-55.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
250	1R	-12.642	-35.802	-24.437	-55.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
250	1S	14.799	62.092	25.478	41.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
250	1T	-12.642	62.092	-24.437	41.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
250	2	-0.807	18.891	0.516	-11.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
250	7	0.502	18.336	0.584	-10.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
250	8	0.501	18.319	0.584	-10.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

251	1A	35.220	-56.743	57.939	-54.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
251	1B	-33.225	-56.743	-68.488	-54.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
251	1C	35.220	96.025	57.939	65.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
251	1D	-33.225	96.025	-68.488	65.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
251	1I	37.981	-124.349	175.457	-121.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
251	1J	-35.986	-124.349	-186.006	-121.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
251	1K	37.981	163.631	175.457	132.437	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.02	--
251	1L	-35.986	163.631	-186.006	132.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
251	1Q	17.838	-38.492	53.545	-42.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
251	1R	-15.843	-38.492	-64.094	-42.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
251	1S	17.838	77.774	53.545	54.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
251	1T	-15.843	77.774	-64.094	54.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
251	2	1.138	27.646	-8.205	9.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
251	7	1.211	27.038	-7.718	8.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
251	8	1.210	27.016	-7.715	8.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

252	1A	37.019	-92.032	58.326	-93.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
252	1B	-31.009	-92.032	-76.134	-93.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
252	1C	37.019	148.138	58.326	167.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
252	1D	-31.009	148.138	-76.134	167.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
252	1I	38.363	-247.012	191.346	-285.728	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.79	0.02	--
252	1J	-32.353	-247.012	-209.154	-285.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
252	1K	38.363	303.118	191.346	359.274	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.99	0.02	--
252	1L	-32.353	303.118	-209.154	359.274	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
252	1Q	19.786	-73.145	57.290	-80.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
252	1R	-13.775	-73.145	-75.098	-80.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
252	1S	19.786	129.251	57.290	154.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
252	1T	-13.775	129.251	-75.098	154.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
252	2	2.120	38.339	-11.661	50.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
252	7	2.868	37.924	-11.726	49.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
252	8	2.866	37.880	-11.718	49.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

253	1A	54.138	-102.154	45.393	-101.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
253	1B	-45.270	-102.154	-57.072	-101.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
253	1C	54.138	165.172	45.393	216.806	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.05	--
253	1D	-45.270	165.172	-57.072	216.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
253	1I	57.036	-279.954	87.204	-342.708	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.80	0.05	--
253	1J	-48.168	-279.954	-98.883	-342.708	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	--
253	1K	57.036	342.972	87.204	457.886	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.77	0.05	--
253	1L	-48.168	342.972	-98.883	457.886	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	--
253	1Q	29.231	-82.421	29.718	-87.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
253	1R	-20.363	-82.421	-41.397	-87.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
253	1S	29.231	145.439	29.718	202.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
253	1T	-20.363	145.439	-41.397	202.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
253	2	2.894	42.156	-4.777	77.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
253	7	4.092	42.053	-5.962	77.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
253	8	4.088	42.031	-5.957	77.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

254	1A	5.121	-31.639	6.976	-25.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
254	1B	-3.965	-31.639	-6.607	-25.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
254	1C	5.121	53.961	6.976	23.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
254	1D	-3.965	53.961	-6.607	23.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
254	1I	11.560	-49.818	20.360	-37.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
254	1J	-10.403	-49.818	-19.990	-37.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
254	1K	11.560	72.140	20.360	35.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
254	1L	-10.403	72.140	-19.990	35.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
254	1Q	4.310	-17.007	6.562	-16.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
254	1R	-3.154	-17.007	-6.193	-16.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
254	1S	4.310	39.330	6.562	13.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
254	1T	-3.154	39.330	-6.193	13.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
254	2	0.814	17.334	0.344	-3.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
254	7	0.795	16.340	0.304	-2.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
254	8	0.795	16.326	0.304	-2.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

255	1A	29.040	-51.214	28.035	-64.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
255	1B	-26.890	-51.214	-26.984	-64.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
255	1C	29.040	76.991	28.035	50.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
255	1D	-26.890	76.991	-26.984	50.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
255	1I	31.560	-104.918	78.513	-141.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
255	1J	-29.410	-104.918	-77.461	-141.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
255	1K	31.560	130.695	78.513	128.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
255	1L	-29.410	130.695	-77.461	128.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
255	1Q	14.884	-35.530	25.528	-55.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--

255	1R	-12.733	-35.530	-24.477	-55.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
255	1S	14.884	61.308	25.528	42.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
255	1T	-12.733	61.308	-24.477	42.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
255	2	3.302	18.714	1.187	-9.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
255	7	2.551	17.540	0.990	-8.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
255	8	2.551	17.526	0.989	-8.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
256	1A	35.283	-56.465	57.693	-54.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
256	1B	-33.304	-56.465	-68.237	-54.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
256	1C	35.283	95.259	57.693	65.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
256	1D	-33.304	95.259	-68.237	65.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
256	1I	37.982	-123.329	174.932	-120.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
256	1J	-36.002	-123.329	-185.476	-120.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
256	1K	37.982	162.123	174.932	132.203	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	--
256	1L	-36.002	162.123	-185.476	132.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
256	1Q	17.851	-38.261	53.359	-42.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
256	1R	-15.871	-38.261	-63.902	-42.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
256	1S	17.851	77.055	53.359	54.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
256	1T	-15.871	77.055	-63.902	54.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
256	2	3.477	24.619	-8.774	5.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
256	7	2.567	24.976	-8.016	6.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
256	8	2.566	24.955	-8.013	6.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
257	1A	36.965	-92.149	58.083	-93.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
257	1B	-30.983	-92.149	-75.855	-93.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
257	1C	36.965	147.943	58.083	167.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
257	1D	-30.983	147.943	-75.855	167.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
257	1I	38.802	-247.241	190.293	-285.783	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.79	0.02	--
257	1J	-32.820	-247.241	-208.065	-285.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
257	1K	38.802	303.035	190.293	359.377	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.99	0.02	--
257	1L	-32.820	303.035	-208.065	359.377	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
257	1Q	19.872	-73.282	56.956	-80.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
257	1R	-13.890	-73.282	-74.728	-80.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
257	1S	19.872	129.076	56.956	154.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
257	1T	-13.890	129.076	-74.728	154.086	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
257	2	6.080	36.502	-13.250	47.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
257	7	5.237	36.740	-12.667	48.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
257	8	5.234	36.718	-12.660	48.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
258	1A	57.846	-101.182	47.976	-101.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	--
258	1B	-48.664	-101.182	-59.618	-101.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
258	1C	57.846	164.574	47.976	218.022	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.05	--
258	1D	-48.664	164.574	-59.618	218.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
258	1I	60.681	-280.452	89.367	-343.200	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.80	0.05	--
258	1J	-51.499	-280.452	-101.009	-343.200	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	--
258	1K	60.681	343.844	89.367	459.592	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.77	0.05	--
258	1L	-51.499	343.844	-101.009	459.592	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	--
258	1Q	31.096	-82.254	30.863	-87.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
258	1R	-21.914	-82.254	-42.505	-87.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
258	1S	31.096	145.646	30.863	203.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
258	1T	-21.914	145.646	-42.505	203.406	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	--
258	2	9.511	43.604	-11.919	78.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
258	7	8.145	42.280	-10.236	77.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
258	8	8.141	42.259	-10.230	77.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
259	1A	43.401	-115.717	38.155	-77.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
259	1B	-35.647	-115.717	-25.562	-77.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
259	1C	43.401	178.434	38.155	213.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
259	1D	-35.647	178.434	-25.562	213.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.04	--
259	1I	52.620	-277.403	64.699	-293.081	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.66	0.06	--
259	1J	-44.866	-277.403	-52.106	-293.081	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.57	0.06	--
259	1K	52.620	340.120	64.699	428.798	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.97	0.06	--
259	1L	-44.866	340.120	-52.106	428.798	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.84	0.06	--
259	1Q	25.494	-85.153	28.828	-66.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
259	1R	-17.739	-85.153	-16.235	-66.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
259	1S	25.494	147.871	28.828	202.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
259	1T	-17.739	147.871	-16.235	202.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
259	2	6.006	40.746	6.789	90.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
259	7	5.662	41.143	7.430	90.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
259	8	5.657	41.102	7.422	90.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
260	1A	44.140	-115.550	39.153	-78.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
260	1B	-35.949	-115.550	-26.807	-78.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
260	1C	44.140	178.586	39.153	214.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
260	1D	-35.949	178.586	-26.807	214.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.04	--
260	1I	54.651	-279.630	65.750	-291.662	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.66	0.06	--
260	1J	-46.459	-279.630	-53.403	-291.662	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.57	0.06	--
260	1K	54.651	342.666	65.750	427.938	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.97	0.06	--
260	1L	-46.459	342.666	-53.403	427.938	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.83	0.06	--
260	1Q	26.323	-85.563	29.198	-66.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
260	1R	-18.131	-85.563	-16.852	-66.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
260	1S	26.323	148.599	29.198	202.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
260	1T	-18.131	148.599	-16.852	202.763	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
260	2	-7.470	45.837	9.167	93.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
260	7	-5.900	43.487	8.790	91.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
260	8	-5.896	43.467	8.783	91.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														

261	1A	8.267	-26.829	5.423	-23.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
261	1B	-6.999	-26.829	-5.995	-23.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
261	1C	8.267	67.212	5.423	21.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
261	1D	-6.999	67.212	-5.995	21.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
261	1I	21.437	-50.475	9.470	-29.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
261	1J	-20.169	-50.475	-10.043	-29.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
261	1K	21.437	90.858	9.470	27.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
261	1L	-20.169	90.858	-10.043	27.853	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
261	1Q	7.374	-11.425	3.406	-13.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
261	1R	-6.106	-11.425	-3.979	-13.224	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
261	1S	7.374	51.809	3.406	11.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
261	1T	-6.106	51.809	-3.979	11.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
261	2	1.115	29.093	-0.515	-1.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
261	7	1.005	27.835	-0.461	-1.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
261	8	1.004	27.815	-0.460	-1.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

262	1A	7.915	-33.020	18.445	-30.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
262	1B	-6.649	-33.020	-20.972	-30.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
262	1C	7.915	77.645	18.445	26.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
262	1D	-6.649	77.645	-20.972	26.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
262	1I	15.817	-69.729	42.868	-37.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
262	1J	-14.552	-69.729	-45.395	-37.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
262	1K	15.817	114.353	42.868	33.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
262	1L	-14.552	114.353	-45.395	33.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
262	1Q	6.005	-16.931	14.080	-17.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
262	1R	-4.740	-16.931	-16.607	-17.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
262	1S	6.005	61.555	14.080	13.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
262	1T	-4.740	61.555	-16.607	13.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
262	2	1.336	31.127	-2.928	-2.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
262	7	1.137	29.734	-2.426	-1.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
262	8	1.136	29.715	-2.425	-1.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

263	1A	9.676	-38.951	14.501	-54.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
263	1B	-11.703	-38.951	-15.949	-54.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
263	1C	9.676	88.137	14.501	73.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
263	1D	-11.703	88.137	-15.949	73.839	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
263	1I	20.100	-91.885	26.397	-105.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
263	1J	-22.127	-91.885	-27.846	-105.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
263	1K	20.100	141.071	26.397	124.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
263	1L	-22.127	141.071	-27.846	124.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
263	1Q	6.710	-23.108	9.457	-36.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
263	1R	-8.737	-23.108	-10.905	-36.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
263	1S	6.710	72.294	9.457	55.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
263	1T	-8.737	72.294	-10.905	55.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
263	2	-1.654	32.529	-1.819	12.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
263	7	-1.531	31.959	-1.475	11.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
263	8	-1.530	31.938	-1.474	11.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

264	1A	19.358	-38.486	28.236	-82.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
264	1B	-21.648	-38.486	-25.402	-82.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
264	1C	19.358	87.658	28.236	146.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
264	1D	-21.648	87.658	-25.402	146.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
264	1I	22.613	-97.258	37.140	-201.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	--
264	1J	-24.903	-97.258	-34.306	-201.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
264	1K	22.613	146.430	37.140	265.710	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.01	--
264	1L	-24.903	146.430	-34.306	265.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
264	1Q	9.399	-24.440	16.277	-58.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
264	1R	-11.690	-24.440	-13.444	-58.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
264	1S	9.399	73.612	16.277	123.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
264	1T	-11.690	73.612	-13.444	123.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
264	2	-3.367	31.510	-2.401	43.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
264	7	-2.629	31.893	1.929	43.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
264	8	-2.628	31.871	1.927	43.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

265	1A	15.023	-38.293	28.526	-80.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
265	1B	-14.251	-38.293	-25.889	-80.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
265	1C	15.023	81.885	28.526	173.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
265	1D	-14.251	81.885	-25.889	173.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
265	1I	11.663	-84.941	53.873	-227.681	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.01	--
265	1J	-10.891	-84.941	-51.236	-227.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
265	1K	11.663	128.533	53.873	320.593	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.71	0.01	--
265	1L	-10.891	128.533	-51.236	320.593	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.01	--
265	1Q	6.561	-22.988	20.239	-59.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
265	1R	-5.789	-22.988	-17.603	-59.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
265	1S	6.561	66.580	20.239	152.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
265	1T	-5.789	66.580	-17.603	152.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
265	2	-1.750	29.421	1.755	65.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
265	7	-1.225	28.189	1.757	62.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
265	8	-1.224	28.169	1.755	62.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

266	1A	7.491	-31.311	12.081	-20.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
266	1B	-8.412	-31.311	-11.522	-20.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
266	1C	7.491	56.628	12.081	19.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
266	1D	-8.412	56.628	-11.522	19.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
266	1I	8.382	-52.990	19.864	-16.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
266	1J	-9.303	-52.990	-19.304	-16.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
266	1K	8.382	78.307	19.864	15.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--

266	1L	-9.303	78.307	-19.304	15.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
266	1Q	3.550	-16.804	7.655	-9.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
266	1R	-4.472	-16.804	-7.095	-9.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
266	1S	3.550	42.121	7.655	8.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
266	1T	-4.472	42.121	-7.095	8.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
266	2	-1.185	19.429	0.778	-2.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
266	7	-0.956	18.213	0.615	-1.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
266	8	-0.955	18.197	0.614	-1.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
267	1A	23.308	-37.394	40.403	-36.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
267	1B	-24.344	-37.394	-38.487	-36.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
267	1C	23.308	62.132	40.403	30.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
267	1D	-24.344	62.132	-38.487	30.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
267	1I	25.597	-70.812	70.748	-40.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
267	1J	-26.633	-70.812	-68.832	-40.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
267	1K	25.597	95.550	70.748	34.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
267	1L	-26.633	95.550	-68.832	34.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
267	1Q	11.149	-23.545	26.553	-20.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
267	1R	-12.185	-23.545	-24.637	-20.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
267	1S	11.149	48.284	26.553	14.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
267	1T	-12.185	48.284	-24.637	14.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
267	2	-2.272	19.545	2.546	-6.109	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
267	7	-1.638	18.274	2.035	-5.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
267	8	-1.638	18.260	2.035	-5.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
268	1A	31.600	-36.680	67.140	-76.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
268	1B	-32.581	-36.680	-65.954	-76.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
268	1C	31.600	64.398	67.140	89.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
268	1D	-32.581	64.398	-65.954	89.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
268	1I	21.226	-68.824	100.236	-110.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
268	1J	-22.207	-68.824	-99.050	-110.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
268	1K	21.226	96.542	100.236	123.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
268	1L	-22.207	96.542	-99.050	123.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
268	1Q	12.077	-22.108	39.184	-44.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
268	1R	-13.058	-22.108	-37.998	-44.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
268	1S	12.077	49.826	39.184	57.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
268	1T	-13.058	49.826	-37.998	57.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
268	2	-3.600	21.704	-4.468	13.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
268	7	-2.420	20.391	-2.671	11.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
268	8	-2.420	20.374	-2.673	11.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
269	1A	13.771	-24.818	39.393	-98.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
269	1B	-13.014	-24.818	-37.152	-98.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
269	1C	13.771	54.472	39.393	158.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
269	1D	-13.014	54.472	-37.152	158.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
269	1I	13.099	-42.934	57.516	-172.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
269	1J	-12.342	-42.934	-55.275	-172.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
269	1K	13.099	72.588	57.516	232.844	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
269	1L	-12.342	72.588	-55.275	232.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
269	1Q	6.547	-11.773	23.268	-56.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
269	1R	-5.790	-11.773	-21.027	-56.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
269	1S	6.547	41.427	23.268	116.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
269	1T	-5.790	41.427	-21.027	116.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
269	2	2.191	22.485	-2.467	47.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
269	7	1.515	21.359	-1.093	44.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
269	8	1.515	21.342	-1.095	44.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
270	1A	13.679	-17.408	29.804	-95.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
270	1B	-12.341	-17.408	-26.721	-95.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
270	1C	13.679	44.641	29.804	181.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
270	1D	-12.341	44.641	-26.721	181.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
270	1I	10.036	-20.026	39.621	-184.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
270	1J	-8.698	-20.026	-36.538	-184.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
270	1K	10.036	47.259	39.621	271.091	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
270	1L	-8.698	47.259	-36.538	271.091	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.54	0.01	--
270	1Q	6.016	-4.747	17.276	-53.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
270	1R	-4.678	-4.747	-14.193	-53.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
270	1S	6.016	31.981	17.276	139.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
270	1T	-4.678	31.981	-14.193	139.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
270	2	2.389	20.080	-1.624	66.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
270	7	1.788	19.265	1.537	62.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
270	8	1.788	19.252	1.535	62.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
271	1A	12.810	-22.454	25.917	-95.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
271	1B	-10.533	-22.454	-22.719	-95.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
271	1C	12.810	46.134	25.917	211.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	--
271	1D	-10.533	46.134	-22.719	211.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
271	1I	13.151	-22.664	33.030	-190.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.00	--
271	1J	-10.874	-22.664	-29.833	-190.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
271	1K	13.151	46.344	33.030	307.274	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
271	1L	-10.874	46.344	-29.833	307.274	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.00	--
271	1Q	6.998	-6.988	14.897	-50.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
271	1R	-4.721	-6.988	-11.699	-50.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
271	1S	6.998	30.668	14.897	166.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
271	1T	-4.721	30.668	-11.699	166.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
271	2	2.774	16.676	1.534	87.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
271	7	2.268	16.272	1.773	83.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
271	8	2.267	16.261	1.771	83.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
272	1A	15.437	-29.261	21.307	-69.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
272	1B	-11.427	-29.261	-17.694	-69.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
272	1C	15.437	42.523	21.307	217.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
272	1D	-11.427	42.523	-17.694	217.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
272	1I	18.945	-36.086	27.383	-164.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
272	1J	-14.935	-36.086	-23.770	-164.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
272	1K	18.945	49.348	27.383	312.187	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
272	1L	-14.935	49.348	-23.770	312.187	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.00	--
272	1Q	9.580	-13.261	12.739	-32.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
272	1R	-5.570	-13.261	-9.126	-32.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
272	1S	9.580	26.523	12.739	180.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	--
272	1T	-5.570	26.523	-9.126	180.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
272	2	3.992	8.034	2.274	107.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
272	7	3.459	8.315	2.328	103.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
272	8	3.457	8.309	2.325	103.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
273	1A	12.829	-47.942	13.767	-54.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
273	1B	-8.576	-47.942	-9.816	-54.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
273	1C	12.829	37.644	13.767	220.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
273	1D	-8.576	37.644	-9.816	220.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
273	1I	20.628	-61.459	17.978	-138.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
273	1J	-16.376	-61.459	-14.027	-138.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
273	1K	20.628	51.161	17.978	304.501	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
273	1L	-16.376	51.161	-14.027	304.501	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
273	1Q	9.439	-30.527	9.015	-19.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
273	1R	-5.187	-30.527	-5.063	-19.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
273	1S	9.439	20.229	9.015	185.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	--
273	1T	-5.187	20.229	-5.063	185.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	--
273	2	3.754	-7.228	2.771	116.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
273	7	3.379	-7.100	2.715	113.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
273	8	3.378	-7.091	2.712	113.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
274	1A	8.671	-65.346	6.440	-15.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
274	1B	-7.303	-65.346	-2.490	-15.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
274	1C	8.671	28.194	6.440	180.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
274	1D	-7.303	28.194	-2.490	180.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--
274	1I	18.995	-75.412	9.278	-55.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
274	1J	-17.627	-75.412	-5.327	-55.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
274	1K	18.995	38.260	9.278	221.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.00	--
274	1L	-17.627	38.260	-5.327	221.248	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.00	--
274	1Q	7.196	-48.602	5.297	9.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
274	1R	-5.828	-48.602	-1.346	9.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
274	1S	7.196	11.450	5.297	155.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
274	1T	-5.828	11.450	-1.346	155.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
274	2	1.399	-23.463	2.899	110.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
274	7	1.197	-23.974	2.790	110.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
274	8	1.198	-23.951	2.788	110.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
275	1A	15.570	-77.471	22.245	0.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
275	1B	-19.993	-77.471	-18.728	0.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
275	1C	15.570	5.803	22.245	137.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
275	1D	-19.993	5.803	-18.728	137.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
275	1I	19.073	-87.327	26.819	-34.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
275	1J	-23.497	-87.327	-23.303	-34.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
275	1K	19.073	15.659	26.819	171.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
275	1L	-23.497	15.659	-23.303	171.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
275	1Q	7.692	-68.000	12.775	11.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
275	1R	-12.116	-68.000	-9.258	11.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
275	1S	7.692	-3.668	12.775	126.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
275	1T	-12.116	-3.668	-9.258	126.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
275	2	-2.789	-45.364	4.205	87.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
275	7	-2.857	-46.278	3.456	89.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
275	8	-2.853	-46.234	3.454	89.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
276	1A	34.010	-91.588	32.272	-43.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
276	1B	-43.561	-91.588	-30.673	-43.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
276	1C	34.010	-14.498	32.272	114.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
276	1D	-43.561	-14.498	-30.673	114.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
276	1I	23.907	-103.971	32.564	-82.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
276	1J	-33.458	-103.971	-30.965	-82.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
276	1K	23.907	-2.115	32.564	153.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
276	1L	-33.458	-2.115	-30.965	153.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
276	1Q	12.085	-87.458	15.704	-22.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
276	1R	-21.636	-87.458	-14.105	-22.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
276	1S	12.085	-18.628	15.704	93.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
276	1T	-21.636	-18.628	-14.105	93.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
276	2	-5.637	-68.162	4.281	40.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
276	7	-5.932	-69.070	2.990	43.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
276	8	-5.922	-69.025	2.990	43.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
277	1A	62.594	-95.597	24.135	-107.633	--	--</							

277	1J	-42.098	-109.660	-38.142	-146.070	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
277	1K	32.483	-11.228	34.752	81.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
277	1L	-42.098	-11.228	-38.142	81.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
277	1Q	20.711	-95.163	13.242	-89.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
277	1R	-30.326	-95.163	-16.632	-89.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
277	1S	20.711	-25.725	13.242	25.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
277	1T	-30.326	-25.725	-16.632	25.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
277	2	-2.807	-78.563	-3.908	-45.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
277	7	-4.248	-79.242	-3.251	-44.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
277	8	-4.241	-79.178	-3.248	-44.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

278	1A	51.127	-100.858	16.401	-145.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
278	1B	-57.470	-100.858	-22.226	-145.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
278	1C	51.127	-30.696	16.401	1.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
278	1D	-57.470	-30.696	-22.226	1.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
278	1I	21.234	-112.758	23.950	-184.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
278	1J	-27.577	-112.758	-29.775	-184.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
278	1K	21.234	-18.796	23.950	39.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
278	1L	-27.577	-18.796	-29.775	39.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
278	1Q	15.918	-100.627	8.611	-132.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
278	1R	-22.261	-100.627	-14.436	-132.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
278	1S	15.918	-30.927	8.611	-12.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
278	1T	-22.261	-30.927	-14.436	-12.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
278	2	1.807	-89.087	-4.395	-100.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
278	7	-0.609	-88.384	-4.091	-98.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
278	8	-0.603	-88.318	-4.087	-98.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

279	1A	25.708	-103.298	9.139	-129.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
279	1B	-31.503	-103.298	-15.267	-129.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
279	1C	25.708	-43.746	9.139	-12.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
279	1D	-31.503	-43.746	-15.267	-12.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
279	1I	22.201	-113.665	15.565	-155.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
279	1J	-27.996	-113.665	-21.693	-155.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
279	1K	22.201	-33.379	15.565	12.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
279	1L	-27.996	-33.379	-21.693	12.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
279	1Q	10.281	-107.379	4.979	-120.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
279	1R	-16.077	-107.379	-11.107	-120.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
279	1S	10.281	-39.665	4.979	-22.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
279	1T	-16.077	-39.665	-11.107	-22.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
279	2	-2.579	-99.070	-3.489	-98.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
279	7	-3.095	-98.490	-3.729	-96.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
279	8	-3.090	-98.420	-3.724	-96.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

280	1A	6.375	-48.554	13.470	-21.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
280	1B	-7.286	-48.554	-12.897	-21.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
280	1C	6.375	75.379	13.470	18.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
280	1D	-7.286	75.379	-12.897	18.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
280	1I	9.981	-43.997	19.917	-14.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
280	1J	-10.891	-43.997	-19.344	-14.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
280	1K	9.981	70.822	19.917	11.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
280	1L	-10.891	70.822	-19.344	11.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
280	1Q	3.665	-18.500	7.994	-9.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
280	1R	-4.576	-18.500	-7.421	-9.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
280	1S	3.665	45.324	7.994	6.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
280	1T	-4.576	45.324	-7.421	6.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
280	2	-0.939	22.401	1.033	-3.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
280	7	-0.805	20.581	0.772	-2.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
280	8	-0.804	20.566	0.771	-2.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

281	1A	28.252	-64.787	50.009	-38.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
281	1B	-29.313	-64.787	-48.070	-38.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
281	1C	28.252	91.807	50.009	30.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
281	1D	-29.313	91.807	-48.070	30.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
281	1I	21.900	-62.519	70.158	-36.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
281	1J	-22.961	-62.519	-68.219	-36.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
281	1K	21.900	89.539	70.158	28.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
281	1L	-22.961	89.539	-68.219	28.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
281	1Q	11.436	-27.615	28.645	-20.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
281	1R	-12.497	-27.615	-26.706	-20.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
281	1S	11.436	54.635	28.645	12.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
281	1T	-12.497	54.635	-26.706	12.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
281	2	2.792	22.963	3.580	-7.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
281	7	1.737	20.975	2.661	-6.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
281	8	1.737	20.957	2.661	-6.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

282	1A	21.842	-65.092	61.797	-85.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
282	1B	-22.864	-65.092	-60.583	-85.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
282	1C	21.842	94.261	61.797	97.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
282	1D	-22.864	94.261	-60.583	97.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
282	1I	29.315	-60.535	101.757	-105.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
282	1J	-30.337	-60.535	-100.543	-105.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
282	1K	29.315	89.704	101.757	118.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
282	1L	-30.337	89.704	-100.543	118.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
282	1Q	11.686	-26.708	38.317	-45.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
282	1R	-12.708	-26.708	-37.103	-45.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
282	1S	11.686	55.878	38.317	58.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
282	1T	-12.708	55.878	-37.103	58.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
282	2	1.508	24.518	-3.387	14.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--

282	7	0.957	22.472	-2.029	12.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
282	8	0.958	22.452	-2.031	12.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
283	1A	8.008	-44.024	38.098	-126.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
283	1B	-7.231	-44.024	-35.853	-126.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
283	1C	8.008	75.696	38.098	186.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
283	1D	-7.231	75.696	-35.853	186.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
283	1I	15.622	-33.706	59.382	-158.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
283	1J	-14.845	-33.706	-57.137	-158.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
283	1K	15.622	65.378	59.382	218.946	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.49	0.02	--
283	1L	-14.845	65.378	-57.137	218.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
283	1Q	5.807	-14.069	23.403	-59.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
283	1R	-5.029	-14.069	-21.159	-59.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
283	1S	5.807	45.741	23.403	119.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
283	1T	-5.029	45.741	-21.159	119.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
283	2	0.428	25.207	-1.338	51.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
283	7	0.462	23.531	-0.424	46.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
283	8	0.462	23.509	-0.426	46.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
284	1A	11.294	-20.103	29.498	-128.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
284	1B	-9.941	-20.103	-26.402	-128.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
284	1C	11.294	50.657	29.498	215.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
284	1D	-9.941	50.657	-26.402	215.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
284	1I	15.263	-15.049	43.043	-174.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
284	1J	-13.910	-15.049	-39.947	-174.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
284	1K	15.263	45.603	43.043	262.613	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
284	1L	-13.910	45.603	-39.947	262.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	--
284	1Q	6.676	-4.073	18.001	-58.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
284	1R	-5.322	-4.073	-14.905	-58.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
284	1S	6.676	34.627	18.001	146.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
284	1T	-5.322	34.627	-14.905	146.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
284	2	1.325	22.929	-0.490	71.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
284	7	0.971	21.864	0.767	66.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
284	8	0.971	21.845	0.765	66.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
285	1A	19.606	-46.434	8.649	-33.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
285	1B	-18.269	-46.434	-9.238	-33.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
285	1C	19.606	88.590	8.649	30.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
285	1D	-18.269	88.590	-9.238	30.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
285	1I	20.257	-44.593	7.326	-24.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
285	1J	-18.920	-44.593	-7.915	-24.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
285	1K	20.257	86.749	7.326	21.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
285	1L	-18.920	86.749	-7.915	21.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
285	1Q	9.746	-14.283	3.653	-14.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
285	1R	-8.409	-14.283	-4.242	-14.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
285	1S	9.746	56.439	3.653	12.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
285	1T	-8.409	56.439	-4.242	12.328	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
285	2	2.920	34.254	-1.109	-3.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
285	7	2.106	31.737	-0.821	-3.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
285	8	2.106	31.715	-0.821	-3.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
286	1A	12.738	-61.526	34.630	-39.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
286	1B	-11.418	-61.526	-37.208	-39.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
286	1C	12.738	108.870	34.630	32.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
286	1D	-11.418	108.870	-37.208	32.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
286	1I	15.646	-51.999	40.500	-28.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
286	1J	-14.326	-51.999	-43.078	-28.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
286	1K	15.646	99.343	40.500	21.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
286	1L	-14.326	99.343	-43.078	21.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
286	1Q	7.099	-18.969	17.261	-18.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
286	1R	-5.779	-18.969	-19.839	-18.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
286	1S	7.099	66.313	17.261	12.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
286	1T	-5.779	66.313	-19.839	12.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
286	2	1.849	39.121	-4.674	-7.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
286	7	1.459	36.033	-3.487	-6.037	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
286	8	1.459	36.010	-3.487	-6.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
287	1A	17.050	-79.843	19.454	-88.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
287	1B	-19.116	-79.843	-21.020	-88.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
287	1C	17.050	133.157	19.454	108.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
287	1D	-19.116	133.157	-21.020	108.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
287	1I	17.701	-68.503	27.014	-87.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
287	1J	-19.767	-68.503	-28.580	-87.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
287	1K	17.701	121.817	27.014	106.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
287	1L	-19.767	121.817	-28.580	106.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
287	1Q	7.856	-26.455	10.730	-40.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
287	1R	-9.921	-26.455	-12.296	-40.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
287	1S	7.856	79.769	10.730	59.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
287	1T	-9.921	79.769	-12.296	59.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
287	2	-2.218	44.584	-2.679	20.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
287	7	-1.880	40.900	-2.022	17.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
287	8	-1.879	40.876	-2.021	17.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
288	1A	20.560	-84.766	28.153	-166.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
288	1B	-22.908	-84.766	-25.259	-166.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
288	1C	20.560	139.662	28.153	232.924	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--

288	1D	-22.908	139.662	-25.259	232.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
288	1I	22.723	-73.741	40.753	-171.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
288	1J	-25.071	-73.741	-37.859	-171.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
288	1K	22.723	128.637	40.753	237.579	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.56	0.02	--
288	1L	-25.071	128.637	-37.859	237.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
288	1Q	9.693	-28.717	17.107	-70.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
288	1R	-12.041	-28.717	-14.213	-70.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
288	1S	9.693	83.613	17.107	137.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
288	1T	-12.041	83.613	-14.213	137.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
288	2	-1.787	45.315	-1.084	60.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
288	7	-1.696	41.765	-0.497	53.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
288	8	-1.695	41.741	-0.498	53.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

289	1A	8.893	-67.961	46.925	-185.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
289	1B	-8.123	-67.961	-44.255	-185.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
289	1C	8.893	118.943	46.925	282.571	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
289	1D	-8.123	118.943	-44.255	282.571	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.56	0.01	--
289	1I	14.955	-66.750	54.327	-199.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
289	1J	-14.186	-66.750	-51.658	-199.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
289	1K	14.955	117.732	54.327	296.620	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
289	1L	-14.186	117.732	-51.658	296.620	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
289	1Q	5.904	-24.400	24.603	-75.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
289	1R	-5.135	-24.400	-21.934	-75.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
289	1S	5.904	75.382	24.603	172.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
289	1T	-5.135	75.382	-21.934	172.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
289	2	0.331	40.688	-2.195	85.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
289	7	0.402	37.946	-0.991	76.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
289	8	0.402	37.922	-0.993	76.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

290	1A	11.503	-44.057	18.616	-42.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
290	1B	-10.265	-44.057	-18.248	-42.342	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
290	1C	11.503	66.276	18.616	39.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
290	1D	-10.265	66.276	-18.248	39.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
290	1I	10.338	-54.011	18.501	-38.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
290	1J	-9.100	-54.011	-18.133	-38.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
290	1K	10.338	76.230	18.501	36.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
290	1L	-9.100	76.230	-18.133	36.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
290	1Q	5.530	-20.958	8.821	-20.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
290	1R	-4.292	-20.958	-8.452	-20.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
290	1S	5.530	43.178	8.821	17.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
290	1T	-4.292	43.178	-8.452	17.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
290	2	1.976	17.472	1.053	-3.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
290	7	1.514	16.396	0.729	-3.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
290	8	1.513	16.384	0.729	-3.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

291	1A	24.784	-92.256	69.567	-140.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
291	1B	-22.554	-92.256	-68.517	-140.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	--
291	1C	24.784	118.767	69.567	124.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
291	1D	-22.554	118.767	-68.517	124.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
291	1I	37.520	-98.836	73.967	-130.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
291	1J	-35.291	-98.836	-72.917	-130.823	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
291	1K	37.520	125.347	73.967	114.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
291	1L	-35.291	125.347	-72.917	114.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
291	1Q	15.306	-43.656	34.074	-71.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
291	1R	-13.077	-43.656	-33.024	-71.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
291	1S	15.306	70.166	34.074	55.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
291	1T	-13.077	70.166	-33.024	55.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
291	2	2.795	22.103	3.227	-16.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
291	7	2.268	20.322	2.214	-13.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
291	8	2.267	20.305	2.213	-13.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

292	1A	34.773	-105.336	161.607	-111.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
292	1B	-32.689	-105.336	-172.339	-111.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
292	1C	34.773	146.744	161.607	122.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
292	1D	-32.689	146.744	-172.339	122.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
292	1I	26.866	-106.001	157.397	-101.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
292	1J	-24.783	-106.001	-168.128	-101.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
292	1K	26.866	147.409	157.397	112.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
292	1L	-24.783	147.409	-168.128	112.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
292	1Q	15.208	-45.218	73.262	-52.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
292	1R	-13.125	-45.218	-83.993	-52.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
292	1S	15.208	86.626	73.262	62.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
292	1T	-13.125	86.626	-83.993	62.290	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
292	2	3.453	36.820	-19.197	12.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
292	7	2.624	33.117	-14.363	10.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
292	8	2.623	33.075	-14.361	10.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

293	1A	33.344	-210.996	172.502	-250.902	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.94	0.01	--
293	1B	-27.364	-210.996	-190.529	-250.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
293	1C	33.344	272.442	172.502	326.028	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.01	--
293	1D	-27.364	272.442	-190.529	326.028	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
293	1I	43.109	-209.610	175.715	-247.556	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.96	0.02	--
293	1J	-37.129	-209.610	-193.742	-247.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
293	1K	43.109	271.056	175.715	322.682	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	--
293	1L	-37.129	271.056	-193.742	322.682	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
293	1Q	20.036	-90.953	79.979	-107.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
293	1R	-14.056	-90.953	-98.006	-107.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
293	1S	20.036	152.399	79.979	182.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--

293	1T	-14.056	152.399	-98.006	182.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
293	2	5.429	56.086	-24.027	71.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
293	7	4.847	49.998	-19.205	63.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
293	8	4.843	49.955	-19.196	63.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

294	1A	45.989	-241.719	61.773	-299.569	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.67	0.03	--
294	1B	-36.791	-241.719	-73.433	-299.569	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.90	0.03	--
294	1C	45.989	312.761	61.773	419.491	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.03	--
294	1D	-36.791	312.761	-73.433	419.491	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.80	0.03	--
294	1I	70.968	-252.534	88.306	-308.284	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.72	0.06	--
294	1J	-61.771	-252.534	-99.967	-308.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.06	--
294	1K	70.968	323.576	88.306	428.206	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.74	0.06	--
294	1L	-61.771	323.576	-99.967	428.206	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
294	1Q	30.730	-106.863	33.771	-123.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
294	1R	-21.533	-106.863	-45.432	-123.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
294	1S	30.730	177.905	33.771	243.545	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
294	1T	-21.533	177.905	-45.432	243.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
294	2	8.351	65.041	-13.916	114.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
294	7	7.452	57.933	-11.436	100.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
294	8	7.449	57.891	-11.433	100.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

295	1A	9.656	-52.767	18.673	-38.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
295	1B	-8.501	-52.767	-18.293	-38.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
295	1C	9.656	74.004	18.673	36.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
295	1D	-8.501	74.004	-18.293	36.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
295	1I	10.872	-42.645	18.768	-41.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
295	1J	-9.716	-42.645	-18.388	-41.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
295	1K	10.872	63.882	18.768	39.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
295	1L	-9.716	63.882	-18.388	39.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
295	1Q	5.196	-20.538	8.898	-20.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
295	1R	-4.040	-20.538	-8.518	-20.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
295	1S	5.196	41.774	8.898	17.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
295	1T	-4.040	41.774	-8.518	17.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
295	2	1.776	17.011	1.161	-3.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
295	7	1.372	15.845	0.797	-2.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
295	8	1.372	15.833	0.797	-2.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

296	1A	37.167	-97.297	74.839	-129.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
296	1B	-34.995	-97.297	-73.724	-129.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
296	1C	37.167	122.968	74.839	113.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
296	1D	-34.995	122.968	-73.724	113.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
296	1I	24.451	-90.983	70.712	-139.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
296	1J	-22.280	-90.983	-69.597	-139.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
296	1K	24.451	116.654	70.712	123.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
296	1L	-22.280	116.654	-69.597	123.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
296	1Q	15.127	-43.177	34.560	-71.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
296	1R	-12.955	-43.177	-33.445	-71.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
296	1S	15.127	68.849	34.560	55.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
296	1T	-12.955	68.849	-33.445	55.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
296	2	5.141	19.481	3.818	-12.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
296	7	3.660	18.524	2.585	-11.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
296	8	3.659	18.509	2.585	-11.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

297	1A	26.402	-104.278	157.725	-102.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
297	1B	-24.425	-104.278	-168.382	-102.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
297	1C	26.402	144.800	157.725	112.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
297	1D	-24.425	144.800	-168.382	112.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
297	1I	34.046	-103.564	161.211	-112.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	--
297	1J	-32.069	-103.564	-171.868	-112.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
297	1K	34.046	144.086	161.211	122.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
297	1L	-32.069	144.086	-171.868	122.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
297	1Q	14.888	-44.575	73.257	-52.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
297	1R	-12.911	-44.575	-83.914	-52.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
297	1S	14.888	85.097	73.257	62.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
297	1T	-12.911	85.097	-83.914	62.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
297	2	3.821	34.149	-18.362	9.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
297	7	2.816	31.287	-13.843	8.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
297	8	2.815	31.245	-13.840	8.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

298	1A	44.134	-211.818	174.965	-250.044	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.97	0.02	--
298	1B	-38.041	-211.818	-192.863	-250.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
298	1C	44.134	272.144	174.965	324.850	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	--
298	1D	-38.041	272.144	-192.863	324.850	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	--
298	1I	34.044	-212.609	171.847	-251.955	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.95	0.02	--
298	1J	-27.951	-212.609	-189.745	-251.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
298	1K	34.044	272.935	171.847	326.761	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	--
298	1L	-27.951	272.935	-189.745	326.761	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
298	1Q	20.456	-92.188	79.641	-108.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
298	1R	-14.363	-92.188	-97.539	-108.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
298	1S	20.456	152.514	79.641	183.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
298	1T	-14.363	152.514	-97.539	183.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
298	2	8.283	54.224	-25.104	69.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
298	7	6.590	48.582	-19.814	61.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
298	8	6.585	48.559	-19.806	61.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

299	1A	67.118	-253.327	86.422	-309.323	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.72	0.06	--

299	1B	-58.158	-253.327	-98.160	-309.323	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.89	0.06	--
299	1C	67.118	322.397	86.422	427.273	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	1.00	0.06	--
299	1D	-58.158	322.397	-98.160	427.273	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
299	1I	43.136	-241.000	61.978	-299.656	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.67	0.03	--
299	1J	-34.176	-241.000	-73.716	-299.656	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.90	0.03	--
299	1K	43.136	310.070	61.978	417.606	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.03	--
299	1L	-34.176	310.070	-73.716	417.606	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.03	--
299	1Q	29.048	-107.375	33.331	-124.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
299	1R	-20.089	-107.375	-45.068	-124.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
299	1S	29.048	176.445	33.331	242.345	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.02	--
299	1T	-20.089	176.445	-45.068	242.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
299	2	12.381	63.493	-18.993	111.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
299	7	9.809	56.475	-14.507	98.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
299	8	9.803	56.432	-14.501	98.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

300	1A	25.936	-50.532	38.365	-192.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
300	1B	-21.299	-50.532	-30.402	-192.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
300	1C	25.936	84.496	38.365	346.048	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
300	1D	-21.299	84.496	-30.402	346.048	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.02	--
300	1I	24.164	-30.638	26.890	-153.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
300	1J	-19.527	-30.638	-18.928	-153.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
300	1K	24.164	64.602	26.890	307.478	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
300	1L	-19.527	64.602	-18.928	307.478	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
300	1Q	13.376	-15.159	18.516	-57.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
300	1R	-8.739	-15.159	-10.553	-57.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
300	1S	13.376	49.123	18.516	210.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
300	1T	-8.739	49.123	-10.553	210.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
300	2	5.994	24.809	4.370	129.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
300	7	4.826	23.228	4.742	117.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
300	8	4.826	23.210	4.737	117.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

301	1A	27.115	-42.773	28.386	-133.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
301	1B	-23.823	-42.773	-18.031	-133.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
301	1C	27.115	62.205	28.386	300.353	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.02	--
301	1D	-23.823	62.205	-18.031	300.353	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.02	--
301	1I	27.503	-41.919	20.731	-100.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
301	1J	-24.211	-41.919	-10.376	-100.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
301	1K	27.503	61.351	20.731	267.873	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
301	1L	-24.211	61.351	-10.376	267.873	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
301	1Q	14.026	-18.634	16.049	-28.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
301	1R	-10.734	-18.634	-5.693	-28.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
301	1S	14.026	38.066	16.049	195.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
301	1T	-10.734	38.066	-5.693	195.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
301	2	5.052	14.430	7.539	129.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
301	7	3.901	13.502	7.276	121.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
301	8	3.900	13.489	7.270	121.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

302	1A	19.965	-54.321	23.699	-39.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
302	1B	-21.262	-54.321	-13.270	-39.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
302	1C	19.965	52.758	23.699	203.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
302	1D	-21.262	52.758	-13.270	203.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
302	1I	25.309	-69.371	21.799	-16.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
302	1J	-26.606	-69.371	-11.369	-16.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
302	1K	25.309	67.808	21.799	180.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
302	1L	-26.606	67.808	-11.369	180.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
302	1Q	10.470	-32.036	15.250	12.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
302	1R	-11.767	-32.036	-4.820	12.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
302	1S	10.470	30.472	15.250	151.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
302	1T	-11.767	30.472	-4.820	151.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
302	2	1.425	-2.680	7.517	113.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
302	7	0.502	-1.591	6.735	111.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
302	8	0.505	-1.593	6.730	111.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

303	1A	21.231	-62.791	33.279	-42.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
303	1B	-28.720	-62.791	-26.738	-42.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
303	1C	21.231	36.688	33.279	177.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
303	1D	-28.720	36.688	-26.738	177.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
303	1I	24.161	-83.833	35.558	-42.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
303	1J	-31.650	-83.833	-29.016	-42.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
303	1K	24.161	57.730	35.558	177.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
303	1L	-31.650	57.730	-29.016	177.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
303	1Q	9.658	-46.778	18.533	-0.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
303	1R	-17.147	-46.778	-11.992	-0.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
303	1S	9.658	20.676	18.533	135.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
303	1T	-17.147	20.676	-11.992	135.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
303	2	-2.573	-20.256	5.440	82.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
303	7	-3.544	-19.083	5.003	85.397	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
303	8	-3.537	-19.074	4.998	85.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

304	1A	20.573	-82.212	24.736	-86.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
304	1B	-32.189	-82.212	-28.917	-86.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
304	1C	20.573	32.971	24.736	156.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
304	1D	-32.189	32.971	-28.917	156.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
304	1I	25.865	-90.052	32.023	-70.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
304	1J	-37.481	-90.052	-36.204	-70.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
304	1K	25.865	40.811	32.023	140.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
304	1L	-37.481	40.811	-36.204	140.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
304	1Q	9.020	-60.913	12.565	-29.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--

304	1R	-20.636	-60.913	-16.745	-29.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
304	1S	9.020	11.671	12.565	99.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
304	1T	-20.636	11.671	-16.745	99.313	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
304	2	-4.498	-37.617	3.381	36.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
304	7	-5.797	-35.651	2.762	40.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
304	8	-5.789	-35.632	2.760	40.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
305	1A	22.441	-89.207	37.242	-121.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
305	1B	-31.966	-89.207	-47.217	-121.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
305	1C	22.441	25.860	37.242	95.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
305	1D	-31.966	25.860	-47.217	95.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
305	1I	30.263	-89.592	39.814	-96.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
305	1J	-39.789	-89.592	-49.790	-96.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
305	1K	30.263	26.245	39.814	70.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
305	1L	-39.789	26.245	-49.790	70.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
305	1Q	11.005	-66.641	16.948	-65.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
305	1R	-20.531	-66.641	-26.924	-65.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
305	1S	11.005	3.293	16.948	39.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
305	1T	-20.531	3.293	-26.924	39.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
305	2	-3.936	-47.290	-2.763	-30.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
305	7	-4.904	-45.215	-4.319	-25.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
305	8	-4.896	-45.176	-4.312	-25.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
306	1A	10.390	-86.184	23.966	-162.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
306	1B	-15.510	-86.184	-31.161	-162.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
306	1C	10.390	8.006	23.966	44.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
306	1D	-15.510	8.006	-31.161	44.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
306	1I	22.049	-85.883	21.199	-138.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
306	1J	-27.169	-85.883	-28.393	-138.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
306	1K	22.049	7.705	21.199	20.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
306	1L	-27.169	7.705	-28.393	20.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
306	1Q	6.737	-70.858	9.480	-117.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
306	1R	-11.857	-70.858	-16.674	-117.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
306	1S	6.737	-7.320	9.480	-0.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
306	1T	-11.857	-7.320	-16.674	-0.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
306	2	-2.817	-53.718	-1.967	-86.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
306	7	-3.057	-53.021	-3.102	-82.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
306	8	-3.053	-52.977	-3.096	-82.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
307	1A	5.682	-83.518	18.113	-155.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
307	1B	-10.579	-83.518	-25.089	-155.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
307	1C	5.682	-13.124	18.113	8.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
307	1D	-10.579	-13.124	-25.089	8.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
307	1I	14.179	-79.738	13.701	-142.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	--
307	1J	-19.075	-79.738	-20.677	-142.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
307	1K	14.179	-16.904	13.701	-5.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
307	1L	-19.075	-16.904	-20.677	-5.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
307	1Q	3.859	-76.091	6.456	-125.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
307	1R	-8.756	-76.091	-13.432	-125.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
307	1S	3.859	-20.551	6.456	-21.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
307	1T	-8.756	-20.551	-13.432	-21.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
307	2	-3.067	-65.931	-2.583	-103.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
307	7	-2.930	-65.253	-3.195	-101.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
307	8	-2.927	-65.187	-3.192	-101.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
308	1A	24.839	-73.397	50.844	-213.243	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.47	0.02	--
308	1B	-21.845	-73.397	-46.295	-213.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
308	1C	24.839	118.833	50.844	339.359	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
308	1D	-21.845	118.833	-46.295	339.359	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
308	1I	23.852	-66.747	41.583	-187.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
308	1J	-20.858	-66.747	-37.034	-187.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
308	1K	23.852	112.183	41.583	313.949	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.01	--
308	1L	-20.858	112.183	-37.034	313.949	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
308	1Q	12.530	-26.929	23.130	-75.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
308	1R	-9.537	-26.929	-18.581	-75.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
308	1S	12.530	72.365	23.130	201.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
308	1T	-9.537	72.365	-18.581	201.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
308	2	4.640	33.541	-3.948	111.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
308	7	3.578	32.186	-1.640	100.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
308	8	3.577	32.163	-1.643	100.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
309	1A	19.663	-44.474	7.151	-23.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
309	1B	-18.380	-44.474	-7.725	-23.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
309	1C	19.663	85.889	7.151	21.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
309	1D	-18.380	85.889	-7.725	21.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
309	1I	19.068	-45.643	8.509	-32.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
309	1J	-17.785	-45.643	-9.082	-32.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
309	1K	19.068	87.058	8.509	30.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
309	1L	-17.785	87.058	-9.082	30.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
309	1Q	9.460	-14.216	3.582	-14.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
309	1R	-8.177	-14.216	-4.156	-14.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
309	1S	9.460	55.632	3.582	12.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
309	1T	-8.177	55.632	-4.156	12.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
309	2	3.023	32.819	-1.201	-1.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
309	7	2.153	30.682	-0.873	-1.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
309	8	2.153	30.661	-0.873	-1.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

310	1A	15.515	-51.038	41.062	-27.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
310	1B	-14.234	-51.038	-43.626	-27.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
310	1C	15.515	97.468	41.062	21.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
310	1D	-14.234	97.468	-43.626	21.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
310	1I	12.530	-60.453	35.032	-38.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
310	1J	-11.249	-60.453	-37.596	-38.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
310	1K	12.530	106.883	35.032	32.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
310	1L	-11.249	106.883	-37.596	32.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
310	1Q	7.008	-18.694	17.487	-17.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
310	1R	-5.727	-18.694	-20.051	-17.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
310	1S	7.008	65.124	17.487	11.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
310	1T	-5.727	65.124	-20.051	11.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
310	2	2.379	37.166	-6.095	-3.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
310	7	1.767	34.620	-4.336	-3.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
310	8	1.766	34.597	-4.336	-3.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
311	1A	17.415	-67.697	26.172	-86.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
311	1B	-19.448	-67.697	-27.633	-86.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
311	1C	17.415	119.877	26.172	106.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
311	1D	-19.448	119.877	-27.633	106.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
311	1I	16.796	-78.988	18.455	-88.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
311	1J	-18.829	-78.988	-19.915	-88.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
311	1K	16.796	131.168	18.455	107.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
311	1L	-18.829	131.168	-19.915	107.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
311	1Q	7.730	-26.340	10.311	-39.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
311	1R	-9.764	-26.340	-11.771	-39.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
311	1S	7.730	78.520	10.311	59.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
311	1T	-9.764	78.520	-11.771	59.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
311	2	-2.579	42.124	-3.592	18.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
311	7	-2.088	39.120	-2.541	16.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
311	8	-2.087	39.097	-2.541	16.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
312	1A	22.477	-72.981	41.262	-171.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
312	1B	-24.834	-72.981	-38.429	-171.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
312	1C	22.477	126.501	41.262	237.961	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.02	--
312	1D	-24.834	126.501	-38.429	237.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
312	1I	20.576	-84.006	29.009	-167.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
312	1J	-22.934	-84.006	-26.176	-167.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
312	1K	20.576	137.526	29.009	233.446	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
312	1L	-22.934	137.526	-26.176	233.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
312	1Q	9.629	-28.685	17.409	-71.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
312	1R	-11.987	-28.685	-14.577	-71.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
312	1S	9.629	82.205	17.409	137.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
312	1T	-11.987	82.205	-14.577	137.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
312	2	-4.292	42.663	-4.652	61.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
312	7	-3.202	39.796	-2.646	54.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
312	8	-3.201	39.771	-2.648	54.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
313	1A	14.717	-66.703	53.602	-202.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
313	1B	-14.045	-66.703	-51.004	-202.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
313	1C	14.717	115.935	53.602	297.135	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
313	1D	-14.045	115.935	-51.004	297.135	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
313	1I	8.944	-67.550	47.155	-186.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
313	1J	-8.272	-67.550	-44.557	-186.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
313	1K	8.944	116.782	47.155	281.742	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
313	1L	-8.272	116.782	-44.557	281.742	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
313	1Q	5.830	-24.730	24.449	-77.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
313	1R	-5.157	-24.730	-21.851	-77.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
313	1S	5.830	73.962	24.449	172.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
313	1T	-5.157	73.962	-21.851	172.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
313	2	-1.417	37.826	-4.732	85.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
313	7	-1.018	35.769	-2.489	76.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
313	8	-1.017	35.725	-2.491	76.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
314	1A	9.722	-43.892	19.820	-13.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
314	1B	-10.638	-43.892	-19.258	-13.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
314	1C	9.722	70.576	19.820	11.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
314	1D	-10.638	70.576	-19.258	11.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
314	1I	6.521	-48.204	13.341	-20.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
314	1J	-7.437	-48.204	-12.780	-20.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
314	1K	6.521	74.888	13.341	18.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
314	1L	-7.437	74.888	-12.780	18.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
314	1Q	3.635	-18.416	7.936	-8.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
314	1R	-4.551	-18.416	-7.375	-8.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
314	1S	3.635	45.100	7.936	6.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
314	1T	-4.551	45.100	-7.375	6.781	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
314	2	-1.658	21.031	1.493	-0.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
314	7	-1.238	19.725	1.045	-0.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
314	8	-1.237	19.710	1.045	-0.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
315	1A	21.766	-61.942	69.617	-36.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
315	1B	-22.811	-61.942	-67.696	-36.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
315	1C	21.766	88.562	69.617	29.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
315	1D	-22.811	88.562	-67.696	29.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
315	1I	28.203	-64.203	49.551	-38.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
315	1J	-29.247	-64.203	-47.631	-38.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
315	1K	28.203	90.823	49.551	31.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--

315	1L	-29.247	90.823	-47.631	31.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
315	1Q	11.393	-27.436	28.401	-20.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
315	1R	-12.437	-27.436	-26.481	-20.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
315	1S	11.393	54.056	28.401	13.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
315	1T	-12.437	54.056	-26.481	13.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
315	2	-2.562	20.596	5.009	-3.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
315	7	-1.815	19.442	3.514	-4.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
315	8	-1.814	19.425	3.513	-4.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
316	1A	29.416	-60.081	101.406	-105.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
316	1B	-30.418	-60.081	-100.197	-105.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
316	1C	29.416	88.730	101.406	117.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
316	1D	-30.418	88.730	-100.197	117.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
316	1I	21.886	-64.400	61.096	-85.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
316	1J	-22.888	-64.400	-59.886	-85.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
316	1K	21.886	93.049	61.096	97.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
316	1L	-22.888	93.049	-59.886	97.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
316	1Q	11.719	-26.543	38.064	-46.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
316	1R	-12.721	-26.543	-36.854	-46.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
316	1S	11.719	55.191	38.064	58.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
316	1T	-12.721	55.191	-36.854	58.345	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
316	2	-3.450	21.874	-8.920	13.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
316	7	-2.335	20.432	-5.343	11.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
316	8	-2.335	20.434	-5.343	11.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
317	1A	15.239	-33.084	59.303	-159.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
317	1B	-14.468	-33.084	-57.040	-159.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
317	1C	15.239	64.256	59.303	219.296	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.49	0.02	--
317	1D	-14.468	64.256	-57.040	219.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
317	1I	7.828	-43.640	37.903	-126.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
317	1J	-7.057	-43.640	-35.641	-126.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
317	1K	7.828	74.812	37.903	186.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
317	1L	-7.057	74.812	-35.641	186.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
317	1Q	5.676	-13.937	23.346	-59.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
317	1R	-4.905	-13.937	-21.084	-59.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
317	1S	5.676	45.109	23.346	119.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
317	1T	-4.905	45.109	-21.084	119.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
317	2	2.657	21.732	-5.570	54.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
317	7	1.798	21.174	-2.949	48.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
317	8	1.798	21.151	-2.951	48.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
318	1A	15.494	-14.861	43.150	-173.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
318	1B	-14.134	-14.861	-40.040	-173.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
318	1C	15.494	44.877	43.150	260.239	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
318	1D	-14.134	44.877	-40.040	260.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
318	1I	11.241	-19.866	29.301	-126.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
318	1J	-9.881	-19.866	-26.190	-126.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
318	1K	11.241	49.882	29.301	213.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
318	1L	-9.881	49.882	-26.190	213.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
318	1Q	6.711	-4.101	17.975	-58.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
318	1R	-5.351	-4.101	-14.864	-58.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
318	1S	6.711	34.117	17.975	144.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
318	1T	-5.351	34.117	-14.864	144.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
318	2	2.677	18.808	-4.047	76.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
318	7	1.966	19.248	-1.797	68.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
318	8	1.966	19.232	-1.800	68.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
319	1A	8.543	-52.916	20.036	-16.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
319	1B	-9.463	-52.916	-19.467	-16.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
319	1C	8.543	78.936	20.036	15.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
319	1D	-9.463	78.936	-19.467	15.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
319	1I	7.563	-31.370	12.188	-21.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
319	1J	-8.483	-31.370	-11.618	-21.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
319	1K	7.563	57.390	12.188	19.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
319	1L	-8.483	57.390	-11.618	19.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
319	1Q	3.604	-16.610	7.724	-9.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
319	1R	-4.524	-16.610	-7.154	-9.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
319	1S	3.604	42.630	7.724	7.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
319	1T	-4.524	42.630	-7.154	7.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
319	2	-1.611	22.799	1.606	-1.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
319	7	-1.211	20.607	1.115	-1.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
319	8	-1.210	20.591	1.115	-1.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
320	1A	25.426	-70.817	71.276	-40.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
320	1B	-26.479	-70.817	-69.346	-40.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
320	1C	25.426	96.622	71.276	33.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
320	1D	-26.479	96.622	-69.346	33.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
320	1I	23.211	-37.427	40.689	-37.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
320	1J	-24.264	-37.427	-38.760	-37.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
320	1K	23.211	63.232	40.689	30.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
320	1L	-24.264	63.232	-38.760	30.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
320	1Q	11.087	-23.286	26.745	-20.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
320	1R	-12.140	-23.286	-24.816	-20.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
320	1S	11.087	49.091	26.745	14.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
320	1T	-12.140	49.091	-24.816	14.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
320	2	2.807	22.672	5.448	-5.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
320	7	1.741	20.472	3.780	-4.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
320	8	1.742	20.459	3.780	-4.789	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
321	1A	21.334	-69.259	100.769	-111.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
321	1B	-22.348	-69.259	-99.544	-111.773	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
321	1C	21.334	97.502	100.769	124.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
321	1D	-22.348	97.502	-99.544	124.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
321	1I	31.540	-36.919	67.232	-76.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
321	1J	-32.554	-36.919	-66.007	-76.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
321	1K	31.540	65.162	67.232	89.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
321	1L	-32.554	65.162	-66.007	89.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
321	1Q	12.083	-22.126	39.341	-45.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
321	1R	-13.097	-22.126	-38.116	-45.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
321	1S	12.083	50.370	39.341	57.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
321	1T	-13.097	50.370	-38.116	57.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
321	2	2.092	23.322	-8.417	15.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
321	7	1.304	21.288	-5.037	12.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
321	8	1.304	21.269	-5.040	12.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
322	1A	13.294	-43.265	57.725	-172.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
322	1B	-12.527	-43.265	-55.464	-172.127	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
322	1C	13.294	73.830	57.725	232.768	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
322	1D	-12.527	73.830	-55.464	232.768	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
322	1I	13.998	-24.841	39.382	-98.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
322	1J	-13.230	-24.841	-37.120	-98.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
322	1K	13.998	55.406	39.382	159.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
322	1L	-13.230	55.406	-37.120	159.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
322	1Q	6.651	-11.634	23.323	-55.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
322	1R	-5.884	-11.634	-21.062	-55.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
322	1S	6.651	42.198	23.323	116.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
322	1T	-5.884	42.198	-21.062	116.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
322	2	1.862	22.751	-5.017	57.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
322	7	1.320	21.383	-2.618	50.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
322	8	1.320	21.364	-2.620	50.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
323	1A	10.325	-19.902	39.966	-181.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
323	1B	-8.964	-19.902	-36.838	-181.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
323	1C	10.325	48.236	39.966	267.566	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
323	1D	-8.964	48.236	-36.838	267.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
323	1I	14.073	-17.214	30.358	-93.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
323	1J	-12.712	-17.214	-27.231	-93.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
323	1K	14.073	45.548	30.358	179.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
323	1L	-12.712	45.548	-27.231	179.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
323	1Q	6.176	-4.420	17.490	-52.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
323	1R	-4.815	-4.420	-14.362	-52.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
323	1S	6.176	32.754	17.490	138.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
323	1T	-4.815	32.754	-14.362	138.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
323	2	1.873	19.230	-3.127	78.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
323	7	1.485	18.802	-1.238	69.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
323	8	1.484	18.791	-1.240	69.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
324	1A	21.420	-50.457	9.508	-29.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
324	1B	-20.121	-50.457	-10.089	-29.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
324	1C	21.420	91.773	9.508	27.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
324	1D	-20.121	91.773	-10.089	27.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
324	1I	8.249	-26.629	5.453	-23.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
324	1J	-6.950	-26.629	-6.034	-23.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
324	1K	8.249	67.946	5.453	21.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
324	1L	-6.950	67.946	-6.034	21.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
324	1Q	7.377	-11.144	3.419	-13.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
324	1R	-6.078	-11.144	-4.001	-13.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
324	1S	7.377	52.460	3.419	11.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
324	1T	-6.078	52.460	-4.001	11.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
324	2	3.690	35.561	-1.445	-2.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
324	7	2.557	32.291	-1.021	-1.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
324	8	2.557	32.271	-1.021	-1.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
325	1A	16.009	-69.566	42.941	-37.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
325	1B	-14.711	-69.566	-45.505	-37.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
325	1C	16.009	115.412	42.941	32.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
325	1D	-14.711	115.412	-45.505	32.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
325	1I	7.968	-32.676	18.455	-30.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
325	1J	-6.670	-32.676	-21.019	-30.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
325	1K	7.968	78.522	18.455	25.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
325	1L	-6.670	78.522	-21.019	25.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
325	1Q	6.074	-16.504	14.094	-17.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
325	1R	-4.776	-16.504	-16.658	-17.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
325	1S	6.074	62.350	14.094	13.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
325	1T	-4.776	62.350	-16.658	13.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
325	2	2.538	40.265	-6.713	-5.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
325	7	1.867	36.342	-4.708	-4.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
325	8	1.866	36.302	-4.707	-4.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
326	1A	20.214	-91.095	26.802	-105.487	--	--	4.52	4.52	4.5				

326	1J	-11.774	-38.161	-16.058	-54.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
326	1K	9.720	88.933	14.548	73.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
326	1L	-11.774	88.933	-16.058	73.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
326	1Q	6.741	-22.323	9.553	-36.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
326	1R	-8.795	-22.323	-11.062	-36.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
326	1S	6.741	73.095	9.553	56.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
326	1T	-8.795	73.095	-11.062	56.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
326	2	-2.793	45.370	-3.859	22.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
326	7	-2.222	40.694	-2.715	18.596	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
326	8	-2.221	40.673	-2.715	18.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
327	1A	22.779	-96.432	37.080	-199.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
327	1B	-25.152	-96.432	-34.174	-199.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
327	1C	22.779	147.312	37.080	265.020	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.01	--
327	1D	-25.152	147.312	-34.174	265.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
327	1I	19.597	-37.716	28.271	-81.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
327	1J	-21.971	-37.716	-25.364	-81.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
327	1K	19.597	88.596	28.271	147.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
327	1L	-21.971	88.596	-25.364	147.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
327	1Q	9.471	-23.623	16.291	-57.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
327	1R	-11.845	-23.623	-13.385	-57.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
327	1S	9.471	74.503	16.291	123.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
327	1T	-11.845	74.503	-13.385	123.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
327	2	-3.600	44.926	-3.924	67.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
327	7	-2.791	40.459	-2.195	57.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
327	8	-2.790	40.437	-2.196	57.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
328	1A	11.266	-82.498	52.995	-227.494	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.01	--
328	1B	-10.597	-82.498	-50.331	-227.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
328	1C	11.266	128.174	52.995	321.530	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.71	0.01	--
328	1D	-10.597	128.174	-50.331	321.530	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.01	--
328	1I	14.825	-37.152	28.037	-80.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
328	1J	-14.157	-37.152	-25.373	-80.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
328	1K	14.825	82.828	28.037	174.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
328	1L	-14.157	82.828	-25.373	174.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
328	1Q	6.390	-21.575	19.917	-58.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
328	1R	-5.721	-21.575	-17.253	-58.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
328	1S	6.390	67.251	19.917	152.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
328	1T	-5.721	67.251	-17.253	152.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
328	2	0.875	38.638	-4.855	92.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
328	7	0.701	35.308	-2.552	80.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
328	8	0.701	35.287	-2.553	80.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
329	1A	11.666	-50.390	20.362	-37.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
329	1B	-10.472	-50.390	-19.992	-37.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
329	1C	11.666	72.783	20.362	34.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
329	1D	-10.472	72.783	-19.992	34.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
329	1I	5.156	-31.791	6.984	-25.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
329	1J	-3.962	-31.791	-6.613	-25.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
329	1K	5.156	54.184	6.984	23.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
329	1L	-3.962	54.184	-6.613	23.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
329	1Q	4.355	-17.176	6.565	-15.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
329	1R	-3.161	-17.176	-6.194	-15.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
329	1S	4.355	39.568	6.565	13.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
329	1T	-3.161	39.568	-6.194	13.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
329	2	2.243	17.417	1.414	-2.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
329	7	1.662	16.397	0.947	-2.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
329	8	1.662	16.384	0.947	-2.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
330	1A	31.645	-105.342	79.193	-142.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
330	1B	-29.451	-105.342	-78.122	-142.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
330	1C	31.645	131.497	79.193	128.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
330	1D	-29.451	131.497	-78.122	128.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
330	1I	29.041	-51.232	28.224	-64.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
330	1J	-26.847	-51.232	-27.153	-64.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
330	1K	29.041	77.387	28.224	50.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
330	1L	-26.847	77.387	-27.153	50.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
330	1Q	14.919	-35.551	25.744	-55.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
330	1R	-12.725	-35.551	-24.673	-55.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
330	1S	14.919	61.707	25.744	41.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
330	1T	-12.725	61.707	-24.673	41.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
330	2	4.831	22.225	4.521	-14.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
330	7	3.480	20.300	2.995	-12.552	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
330	8	3.480	20.284	2.995	-12.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
331	1A	38.142	-123.584	175.054	-120.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
331	1B	-36.115	-123.584	-185.728	-120.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
331	1C	38.142	163.370	175.054	132.358	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.02	--
331	1D	-36.115	163.370	-185.728	132.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
331	1I	35.307	-56.328	57.704	-54.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
331	1J	-33.280	-56.328	-68.378	-54.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
331	1K	35.307	96.114	57.704	65.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
331	1L	-33.280	96.114	-68.378	65.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
331	1Q	17.906	-38.046	53.356	-42.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
331	1R	-15.879	-38.046	-64.031	-42.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
331	1S	17.906	77.832	53.356	54.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
331	1T	-15.879	77.832	-64.031	54.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
331	2	4.422	37.967	-22.940	13.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--

331	7	3.190	33.361	-16.595	10.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
331	8	3.190	33.340	-16.589	10.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
332	1A	38.541	-244.340	189.810	-284.744	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.78	0.02	--
332	1B	-32.473	-244.340	-207.795	-284.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
332	1C	38.541	301.950	189.810	360.394	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.99	0.02	--
332	1D	-32.473	301.950	-207.795	360.394	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
332	1I	37.134	-90.704	57.685	-92.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
332	1J	-31.066	-90.704	-75.670	-92.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
332	1K	37.134	148.314	57.685	168.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
332	1L	-31.066	148.314	-75.670	168.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
332	1Q	19.870	-71.741	56.689	-79.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
332	1R	-13.802	-71.741	-74.674	-79.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
332	1S	19.870	129.351	56.689	155.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
332	1T	-13.802	129.351	-74.674	155.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
332	2	7.875	58.735	-29.118	79.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
332	7	6.338	50.580	-22.244	67.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
332	8	6.332	50.538	-22.235	67.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
333	1A	56.839	-278.717	86.360	-340.949	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.79	0.05	--
333	1B	-47.904	-278.717	-98.034	-340.949	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	--
333	1C	56.839	343.381	86.360	458.613	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.77	0.05	--
333	1D	-47.904	343.381	-98.034	458.613	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	--
333	1I	54.319	-101.197	45.326	-99.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
333	1J	-45.384	-101.197	-57.000	-99.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
333	1K	54.319	165.861	45.326	217.533	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.05	--
333	1L	-45.384	165.861	-57.000	217.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
333	1Q	29.240	-81.430	29.481	-85.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
333	1R	-20.305	-81.430	-41.154	-85.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
333	1S	29.240	146.094	29.481	203.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
333	1T	-20.305	146.094	-41.154	203.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
333	2	11.747	67.388	-19.378	124.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
333	7	9.422	57.652	-14.720	106.252	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
333	8	9.416	57.611	-14.717	106.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
334	1A	11.667	-50.398	20.363	-37.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
334	1B	-10.472	-50.398	-19.992	-37.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
334	1C	11.667	72.776	20.363	34.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
334	1D	-10.472	72.776	-19.992	34.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
334	1I	5.159	-31.799	6.986	-25.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
334	1J	-3.964	-31.799	-6.615	-25.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
334	1K	5.159	54.177	6.986	23.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
334	1L	-3.964	54.177	-6.615	23.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
334	1Q	4.356	-17.186	6.566	-15.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
334	1R	-3.161	-17.186	-6.195	-15.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
334	1S	4.356	39.564	6.566	13.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
334	1T	-3.161	39.564	-6.195	13.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
334	2	2.243	17.425	1.414	-2.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
334	7	1.663	16.404	0.947	-2.085	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
334	8	1.662	16.390	0.947	-2.084	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
335	1A	31.645	-105.339	79.189	-142.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
335	1B	-29.451	-105.339	-78.117	-142.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
335	1C	31.645	131.502	79.189	128.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
335	1D	-29.451	131.502	-78.117	128.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
335	1I	29.041	-51.229	28.209	-64.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
335	1J	-26.847	-51.229	-27.137	-64.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
335	1K	29.041	77.392	28.209	50.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
335	1L	-26.847	77.392	-27.137	50.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
335	1Q	14.919	-35.550	25.740	-55.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
335	1R	-12.725	-35.550	-24.668	-55.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
335	1S	14.919	61.714	25.740	41.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
335	1T	-12.725	61.714	-24.668	41.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
335	2	4.831	22.234	4.521	-14.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
335	7	3.480	20.308	2.995	-12.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
335	8	3.479	20.293	2.995	-12.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
336	1A	38.142	-123.574	175.053	-120.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
336	1B	-36.115	-123.574	-185.728	-120.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
336	1C	38.142	163.370	175.053	132.364	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.02	--
336	1D	-36.115	163.370	-185.728	132.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
336	1I	35.307	-56.304	57.700	-54.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
336	1J	-33.280	-56.304	-68.376	-54.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
336	1K	35.307	96.100	57.700	65.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
336	1L	-33.280	96.100	-68.376	65.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
336	1Q	17.906	-38.040	53.356	-42.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
336	1R	-15.880	-38.040	-64.031	-42.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
336	1S	17.906	77.836	53.356	54.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
336	1T	-15.880	77.836	-64.031	54.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
336	2	4.423	37.977	-22.941	13.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
336	7	3.190	33.374	-16.595	10.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
336	8	3.190	33.351	-16.589	10.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
337	1A	38.526	-244.327	189.793	-284.731	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.78	0.02	--
337	1B	-32.458	-244.327	-207.778	-284.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
337	1C	38.526	301.953	189.793	360.397	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.99	0.02	--

337	1D	-32.458	301.953	-207.778	360.397	--	--	9.05	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
337	1I	37.130	-90.677	57.671	-92.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
337	1J	-31.062	-90.677	-75.656	-92.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
337	1K	37.130	148.303	57.671	168.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	--
337	1L	-31.062	148.303	-75.656	168.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
337	1Q	19.865	-71.731	56.682	-79.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
337	1R	-13.798	-71.731	-74.667	-79.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
337	1S	19.865	129.357	56.682	155.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
337	1T	-13.798	129.357	-74.667	155.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
337	2	7.874	58.747	-29.116	79.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
337	7	6.336	50.574	-22.245	67.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
337	8	6.335	50.551	-22.235	67.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

338	1A	56.867	-278.710	86.361	-340.942	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.79	0.05	--
338	1B	-47.934	-278.710	-98.032	-340.942	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	--
338	1C	56.867	343.390	86.361	458.622	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.77	0.05	--
338	1D	-47.934	343.390	-98.032	458.622	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	--
338	1I	54.326	-101.190	45.327	-99.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	--
338	1J	-45.393	-101.190	-56.998	-99.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	--
338	1K	54.326	165.870	45.327	217.542	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.05	--
338	1L	-45.393	165.870	-56.998	217.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	--
338	1Q	29.243	-81.427	29.480	-85.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
338	1R	-20.311	-81.427	-41.152	-85.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.03	--
338	1S	29.243	146.107	29.480	203.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
338	1T	-20.311	146.107	-41.152	203.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
338	2	11.750	67.400	-19.382	124.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
338	7	9.422	57.647	-14.720	106.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
338	8	9.418	57.624	-14.717	106.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

339	1A	21.418	-50.453	9.506	-29.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
339	1B	-20.118	-50.453	-10.088	-29.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
339	1C	21.418	91.779	9.506	27.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
339	1D	-20.118	91.779	-10.088	27.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
339	1I	8.246	-26.625	5.452	-23.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
339	1J	-6.946	-26.625	-6.034	-23.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
339	1K	8.246	67.951	5.452	21.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
339	1L	-6.946	67.951	-6.034	21.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
339	1Q	7.376	-11.142	3.419	-13.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
339	1R	-6.076	-11.142	-4.000	-13.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	--
339	1S	7.376	52.468	3.419	11.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
339	1T	-6.076	52.468	-4.000	11.725	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
339	2	3.690	35.569	-1.445	-2.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
339	7	2.558	32.300	-1.021	-1.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
339	8	2.557	32.279	-1.021	-1.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

340	1A	16.008	-69.562	42.941	-37.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
340	1B	-14.710	-69.562	-45.505	-37.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
340	1C	16.008	115.419	42.941	32.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
340	1D	-14.710	115.419	-45.505	32.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
340	1I	7.965	-32.672	18.455	-30.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
340	1J	-6.667	-32.672	-21.019	-30.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
340	1K	7.965	78.529	18.455	25.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
340	1L	-6.667	78.529	-21.019	25.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
340	1Q	6.073	-16.502	14.094	-17.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
340	1R	-4.775	-16.502	-16.658	-17.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
340	1S	6.073	62.360	14.094	13.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
340	1T	-4.775	62.360	-16.658	13.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
340	2	2.538	40.274	-6.712	-5.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
340	7	1.867	36.333	-4.707	-4.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
340	8	1.867	36.311	-4.707	-4.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

341	1A	20.214	-91.089	26.802	-105.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
341	1B	-22.268	-91.089	-28.311	-105.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
341	1C	20.214	141.875	26.802	125.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
341	1D	-22.268	141.875	-28.311	125.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
341	1I	9.720	-38.155	14.548	-54.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
341	1J	-11.774	-38.155	-16.058	-54.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
341	1K	9.720	88.941	14.548	74.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
341	1L	-11.774	88.941	-16.058	74.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
341	1Q	6.742	-22.320	9.553	-36.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
341	1R	-8.795	-22.320	-11.063	-36.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
341	1S	6.742	73.106	9.553	56.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
341	1T	-8.795	73.106	-11.063	56.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
341	2	-2.792	45.361	-3.859	22.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
341	7	-2.221	40.707	-2.715	18.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
341	8	-2.220	40.684	-2.714	18.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

342	1A	22.779	-96.425	37.071	-199.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
342	1B	-25.152	-96.425	-34.165	-199.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
342	1C	22.779	147.321	37.071	265.029	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.01	--
342	1D	-25.152	147.321	-34.165	265.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
342	1I	19.597	-37.709	28.240	-81.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
342	1J	-21.971	-37.709	-25.335	-81.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
342	1K	19.597	88.605	28.240	147.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	--
342	1L	-21.971	88.605	-25.335	147.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
342	1Q	9.472	-23.619	16.282	-57.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
342	1R	-11.846	-23.619	-13.376	-57.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
342	1S	9.472	74.515	16.282	123.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--

342	1T	-11.846	74.515	-13.376	123.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
342	2	-3.599	44.919	-3.924	67.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
342	7	-2.790	40.453	-2.196	57.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
342	8	-2.789	40.430	-2.197	57.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
343	1A	11.266	-82.491	52.995	-227.507	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.01	--
343	1B	-10.597	-82.491	-50.332	-227.507	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
343	1C	11.266	128.183	52.995	321.519	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.71	0.01	--
343	1D	-10.597	128.183	-50.332	321.519	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.01	--
343	1I	14.825	-37.145	28.036	-80.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
343	1J	-14.156	-37.145	-25.373	-80.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
343	1K	14.825	82.837	28.036	174.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
343	1L	-14.156	82.837	-25.373	174.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
343	1Q	6.389	-21.571	19.916	-58.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
343	1R	-5.720	-21.571	-17.253	-58.675	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
343	1S	6.389	67.263	19.916	152.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
343	1T	-5.720	67.263	-17.253	152.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
343	2	0.876	38.651	-4.855	92.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
343	7	0.702	35.322	-2.552	80.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
343	8	0.702	35.300	-2.554	80.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)					
344	1A	8.539	-52.908	20.036	-16.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
344	1B	-9.459	-52.908	-19.466	-16.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
344	1C	8.539	78.934	20.036	15.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
344	1D	-9.459	78.934	-19.466	15.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
344	1I	7.561	-31.348	12.186	-21.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
344	1J	-8.481	-31.348	-11.616	-21.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
344	1K	7.561	57.374	12.186	19.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
344	1L	-8.481	57.374	-11.616	19.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
344	1Q	3.603	-16.604	7.724	-9.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
344	1R	-4.523	-16.604	-7.154	-9.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
344	1S	3.603	42.630	7.724	7.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
344	1T	-4.523	42.630	-7.154	7.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
344	2	-1.610	22.806	1.607	-2.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
344	7	-1.210	20.611	1.115	-1.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
344	8	-1.210	20.597	1.115	-1.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
345	1A	25.427	-70.814	71.276	-40.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
345	1B	-26.479	-70.814	-69.346	-40.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
345	1C	25.427	96.627	71.276	33.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
345	1D	-26.479	96.627	-69.346	33.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
345	1I	23.211	-37.424	40.689	-37.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
345	1J	-24.264	-37.424	-38.760	-37.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
345	1K	23.211	63.237	40.689	30.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
345	1L	-24.264	63.237	-38.760	30.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
345	1Q	11.087	-23.286	26.745	-20.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
345	1R	-12.140	-23.286	-24.815	-20.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
345	1S	11.087	49.098	26.745	14.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
345	1T	-12.140	49.098	-24.815	14.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
345	2	2.809	22.681	5.449	-5.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
345	7	1.742	20.479	3.781	-4.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
345	8	1.742	20.464	3.780	-4.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
346	1A	21.335	-69.167	100.768	-111.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
346	1B	-22.348	-69.167	-99.545	-111.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
346	1C	21.335	97.392	100.768	124.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	--
346	1D	-22.348	97.392	-99.545	124.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
346	1I	31.541	-36.897	67.231	-76.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
346	1J	-32.554	-36.897	-66.008	-76.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
346	1K	31.541	65.122	67.231	89.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
346	1L	-32.554	65.122	-66.008	89.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
346	1Q	12.083	-22.101	39.340	-45.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
346	1R	-13.096	-22.101	-38.117	-45.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
346	1S	12.083	50.327	39.340	57.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
346	1T	-13.096	50.327	-38.117	57.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
346	2	2.093	23.333	-8.420	15.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
346	7	1.305	21.301	-5.040	12.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
346	8	1.305	21.281	-5.040	12.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
347	1A	13.294	-43.279	57.715	-172.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
347	1B	-12.527	-43.279	-55.456	-172.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
347	1C	13.294	73.819	57.715	232.761	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
347	1D	-12.527	73.819	-55.456	232.761	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
347	1I	13.998	-24.855	39.351	-98.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
347	1J	-13.230	-24.855	-37.091	-98.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
347	1K	13.998	55.395	39.351	159.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
347	1L	-13.230	55.395	-37.091	159.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
347	1Q	6.651	-11.650	23.312	-55.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
347	1R	-5.883	-11.650	-21.053	-55.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
347	1S	6.651	42.190	23.312	116.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
347	1T	-5.883	42.190	-21.053	116.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
347	2	1.863	22.744	-5.020	57.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
347	7	1.320	21.377	-2.620	50.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
347	8	1.320	21.377	-2.622	50.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
348	1A	10.350	-19.889	39.960	-181.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--

348	1B	-8.989	-19.889	-36.835	-181.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
348	1C	10.350	48.199	39.960	267.533	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
348	1D	-8.989	48.199	-36.835	267.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	--
348	1I	14.067	-17.201	30.342	-93.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
348	1J	-12.706	-17.201	-27.217	-93.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
348	1K	14.067	45.511	30.342	179.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
348	1L	-12.706	45.511	-27.217	179.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
348	1Q	6.179	-4.425	17.484	-52.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
348	1R	-4.819	-4.425	-14.359	-52.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
348	1S	6.179	32.735	17.484	138.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
348	1T	-4.819	32.735	-14.359	138.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
348	2	1.874	19.235	-3.130	78.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
348	7	1.485	18.809	-1.240	69.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
348	8	1.484	18.796	-1.242	69.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

349	1A	9.722	-43.899	19.819	-13.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
349	1B	-10.637	-43.899	-19.258	-13.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
349	1C	9.722	70.566	19.819	11.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
349	1D	-10.637	70.566	-19.258	11.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
349	1I	6.522	-48.211	13.341	-20.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
349	1J	-7.437	-48.211	-12.779	-20.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
349	1K	6.522	74.878	13.341	18.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
349	1L	-7.437	74.878	-12.779	18.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
349	1Q	3.635	-18.422	7.936	-8.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
349	1R	-4.551	-18.422	-7.375	-8.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
349	1S	3.635	45.089	7.936	6.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
349	1T	-4.551	45.089	-7.375	6.784	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
349	2	-1.657	21.024	1.493	-0.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
349	7	-1.237	19.709	1.045	-0.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
349	8	-1.237	19.694	1.044	-0.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

350	1A	21.727	-61.947	69.617	-36.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
350	1B	-22.772	-61.947	-67.696	-36.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
350	1C	21.727	88.544	69.617	29.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
350	1D	-22.772	88.544	-67.696	29.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
350	1I	28.164	-64.208	49.551	-38.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
350	1J	-29.208	-64.208	-47.631	-38.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
350	1K	28.164	90.805	49.551	31.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	--
350	1L	-29.208	90.805	-47.631	31.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
350	1Q	11.374	-27.425	28.401	-20.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
350	1R	-12.419	-27.425	-26.481	-20.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
350	1S	11.374	54.021	28.401	13.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
350	1T	-12.419	54.021	-26.481	13.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
350	2	-2.563	20.567	5.010	-3.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
350	7	-1.814	19.422	3.514	-4.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
350	8	-1.814	19.407	3.513	-4.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

351	1A	29.371	-60.093	101.390	-105.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
351	1B	-30.374	-60.093	-100.183	-105.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	--
351	1C	29.371	88.716	101.390	117.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
351	1D	-30.374	88.716	-100.183	117.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	--
351	1I	21.874	-64.412	61.091	-85.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
351	1J	-22.877	-64.412	-59.884	-85.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
351	1K	21.874	93.035	61.091	97.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
351	1L	-22.877	93.035	-59.884	97.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
351	1Q	11.706	-26.551	38.058	-46.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
351	1R	-12.709	-26.551	-36.851	-46.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
351	1S	11.706	55.175	38.058	58.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
351	1T	-12.709	55.175	-36.851	58.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
351	2	-3.449	21.885	-8.924	13.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
351	7	-2.334	20.445	-5.346	11.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
351	8	-2.334	20.425	-5.346	11.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

352	1A	15.237	-33.088	59.301	-159.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
352	1B	-14.466	-33.088	-57.041	-159.014	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
352	1C	15.237	64.229	59.301	219.251	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.49	0.02	--
352	1D	-14.466	64.229	-57.041	219.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
352	1I	7.822	-43.651	37.902	-126.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
352	1J	-7.051	-43.651	-35.642	-126.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
352	1K	7.822	74.792	37.902	186.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
352	1L	-7.051	74.792	-35.642	186.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
352	1Q	5.674	-13.944	23.344	-59.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
352	1R	-4.903	-13.944	-21.084	-59.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
352	1S	5.674	45.086	23.344	119.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
352	1T	-4.903	45.086	-21.084	119.874	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
352	2	2.660	21.743	-5.574	54.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
352	7	1.799	21.140	-2.954	48.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
352	8	1.799	21.119	-2.955	48.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

353	1A	15.493	-14.851	43.170	-173.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
353	1B	-14.134	-14.851	-40.062	-173.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
353	1C	15.493	44.837	43.170	260.195	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
353	1D	-14.134	44.837	-40.062	260.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
353	1I	11.241	-19.891	29.278	-126.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
353	1J	-9.881	-19.891	-26.171	-126.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
353	1K	11.241	49.877	29.278	213.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
353	1L	-9.881	49.877	-26.171	213.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
353	1Q	6.710	-4.108	17.974	-58.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--

353	1R	-5.351	-4.108	-14.866	-58.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
353	1S	6.710	34.094	17.974	144.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
353	1T	-5.351	34.094	-14.866	144.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
353	2	2.678	18.783	-4.050	76.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
353	7	1.967	19.217	-1.801	68.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
353	8	1.967	19.205	-1.803	68.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
354	1A	19.664	-44.496	7.153	-23.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
354	1B	-18.382	-44.496	-7.726	-23.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
354	1C	19.664	85.865	7.153	21.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
354	1D	-18.382	85.865	-7.726	21.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
354	1I	19.068	-45.665	8.509	-32.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
354	1J	-17.786	-45.665	-9.082	-32.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
354	1K	19.068	87.034	8.509	30.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
354	1L	-17.786	87.034	-9.082	30.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
354	1Q	9.459	-14.236	3.582	-14.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
354	1R	-8.177	-14.236	-4.155	-14.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
354	1S	9.459	55.606	3.582	12.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
354	1T	-8.177	55.606	-4.155	12.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
354	2	3.023	32.794	-1.201	-0.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
354	7	2.153	30.656	-0.872	-1.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
354	8	2.153	30.635	-0.872	-1.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
355	1A	15.515	-51.066	41.062	-27.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
355	1B	-14.234	-51.066	-43.626	-27.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
355	1C	15.515	97.446	41.062	21.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
355	1D	-14.234	97.446	-43.626	21.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
355	1I	12.530	-60.474	35.032	-38.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
355	1J	-11.249	-60.474	-37.596	-38.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
355	1K	12.530	106.854	35.032	32.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
355	1L	-11.249	106.854	-37.596	32.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
355	1Q	7.007	-18.699	17.487	-17.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
355	1R	-5.726	-18.699	-20.051	-17.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
355	1S	7.007	65.079	17.487	11.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
355	1T	-5.726	65.079	-20.051	11.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
355	2	2.379	37.138	-6.094	-3.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
355	7	1.767	34.591	-4.335	-3.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
355	8	1.766	34.570	-4.335	-3.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
356	1A	17.425	-67.715	26.180	-86.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
356	1B	-19.456	-67.715	-27.642	-86.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
356	1C	17.425	119.844	26.180	105.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
356	1D	-19.456	119.844	-27.642	105.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
356	1I	16.826	-79.007	18.484	-88.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
356	1J	-18.857	-79.007	-19.945	-88.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
356	1K	16.826	131.135	18.484	107.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
356	1L	-18.857	131.135	-19.945	107.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
356	1Q	7.738	-26.342	10.317	-39.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
356	1R	-9.769	-26.342	-11.779	-39.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
356	1S	7.738	78.470	10.317	59.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
356	1T	-9.769	78.470	-11.779	59.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
356	2	-2.576	42.073	-3.592	18.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
356	7	-2.085	39.088	-2.542	16.346	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
356	8	-2.085	39.066	-2.542	16.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
357	1A	22.473	-73.003	41.255	-171.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
357	1B	-24.829	-73.003	-38.428	-171.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
357	1C	22.473	126.467	41.255	237.927	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.02	--
357	1D	-24.829	126.467	-38.428	237.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
357	1I	20.562	-84.028	28.991	-167.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
357	1J	-22.918	-84.028	-26.164	-167.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
357	1K	20.562	137.492	28.991	233.412	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
357	1L	-22.918	137.492	-26.164	233.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
357	1Q	9.625	-28.693	17.402	-71.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
357	1R	-11.981	-28.693	-14.575	-71.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
357	1S	9.625	82.157	17.402	137.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
357	1T	-11.981	82.157	-14.575	137.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
357	2	-4.289	42.611	-4.658	61.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
357	7	-3.199	39.762	-2.651	54.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
357	8	-3.198	39.739	-2.652	54.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
358	1A	14.738	-66.722	53.595	-202.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	--
358	1B	-14.064	-66.722	-51.002	-202.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
358	1C	14.738	115.902	53.595	297.102	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
358	1D	-14.064	115.902	-51.002	297.102	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	--
358	1I	8.921	-67.569	47.137	-186.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
358	1J	-8.247	-67.569	-44.544	-186.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
358	1K	8.921	116.749	47.137	281.709	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
358	1L	-8.247	116.749	-44.544	281.709	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
358	1Q	5.829	-24.733	24.442	-77.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
358	1R	-5.155	-24.733	-21.849	-77.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
358	1S	5.829	73.913	24.442	172.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
358	1T	-5.155	73.913	-21.849	172.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
358	2	-1.416	37.777	-4.742	85.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
358	7	1.018	35.718	-2.498	76.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
358	8	1.018	35.696	-2.500	76.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

359	1A	24.867	-73.451	50.861	-213.311	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.47	0.02	--
359	1B	-21.877	-73.451	-46.318	-213.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
359	1C	24.867	118.837	50.861	339.337	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
359	1D	-21.877	118.837	-46.318	339.337	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
359	1I	23.859	-66.871	41.558	-187.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
359	1J	-20.869	-66.871	-37.015	-187.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
359	1K	23.859	112.257	41.558	313.997	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.01	--
359	1L	-20.869	112.257	-37.015	313.997	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
359	1Q	12.538	-26.980	23.124	-75.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
359	1R	-9.547	-26.980	-18.581	-75.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
359	1S	12.538	72.366	23.124	201.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
359	1T	-9.547	72.366	-18.581	201.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
359	2	4.642	33.513	-3.957	111.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
359	7	3.578	32.137	-1.648	100.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
359	8	3.576	32.115	-1.649	100.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
360	1A	25.924	-50.759	38.355	-192.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
360	1B	-21.287	-50.759	-30.405	-192.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
360	1C	25.924	84.668	38.355	346.004	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
360	1D	-21.287	84.668	-30.405	346.004	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.02	--
360	1I	24.125	-30.739	26.875	-153.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
360	1J	-19.488	-30.739	-18.924	-153.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
360	1K	24.125	64.648	26.875	307.434	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
360	1L	-19.488	64.648	-18.924	307.434	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
360	1Q	13.364	-15.231	18.504	-57.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
360	1R	-8.727	-15.231	-10.553	-57.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
360	1S	13.364	49.140	18.504	210.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
360	1T	-8.727	49.140	-10.553	210.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
360	2	5.997	24.774	4.360	129.214	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
360	7	4.826	23.194	4.732	117.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
360	8	4.826	23.175	4.728	117.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
361	1A	27.127	-42.794	28.390	-133.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
361	1B	-23.832	-42.794	-18.045	-133.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
361	1C	27.127	62.171	28.390	300.311	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.02	--
361	1D	-23.832	62.171	-18.045	300.311	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.02	--
361	1I	27.494	-41.940	20.714	-100.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
361	1J	-24.199	-41.940	-10.370	-100.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
361	1K	27.494	61.317	20.714	267.831	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
361	1L	-24.199	61.317	-10.370	267.831	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
361	1Q	14.027	-18.642	16.040	-28.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
361	1R	-10.732	-18.642	-5.696	-28.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
361	1S	14.027	38.019	16.040	195.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
361	1T	-10.732	38.019	-5.696	195.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
361	2	5.056	14.394	7.533	129.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
361	7	3.903	13.459	7.272	121.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
361	8	3.903	13.451	7.266	121.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
362	1A	19.978	-54.213	23.705	-39.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
362	1B	-21.268	-54.213	-13.284	-39.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
362	1C	19.978	52.597	23.705	203.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
362	1D	-21.268	52.597	-13.284	203.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
362	1I	25.302	-69.543	21.783	-16.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
362	1J	-26.592	-69.543	-11.363	-16.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
362	1K	25.302	67.927	21.783	180.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
362	1L	-26.592	67.927	-11.363	180.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
362	1Q	10.472	-32.081	15.244	12.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
362	1R	-11.762	-32.081	-4.823	12.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
362	1S	10.472	30.465	15.244	151.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
362	1T	-11.762	30.465	-4.823	151.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
362	2	1.429	-2.717	7.518	113.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
362	7	0.507	-1.635	6.735	111.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
362	8	0.509	-1.632	6.730	110.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
363	1A	21.199	-62.805	33.286	-42.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
363	1B	-28.678	-62.805	-26.743	-42.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
363	1C	21.199	36.653	33.286	177.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
363	1D	-28.678	36.653	-26.743	177.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
363	1I	24.181	-83.854	35.533	-42.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
363	1J	-31.660	-83.854	-28.990	-42.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
363	1K	24.181	57.702	35.533	177.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
363	1L	-31.660	57.702	-28.990	177.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
363	1Q	9.654	-46.798	18.528	-0.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
363	1R	-17.133	-46.798	-11.985	-0.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
363	1S	9.654	20.646	18.528	135.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
363	1T	-17.133	20.646	-11.985	135.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
363	2	-2.571	-20.296	5.439	82.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
363	7	-3.540	-19.132	5.003	85.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
363	8	-3.533	-19.117	4.998	85.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
364	1A	20.582	-82.238	24.775	-86.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
364	1B	-32.186	-82.238	-28.944	-86.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
364	1C	20.582	32.943	24.775	156.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
364	1D	-32.186	32.943	-28.944	156.494	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
364	1I	25.884	-90.078	32.051	-70.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
364	1J	-37.488	-90.078	-36.221	-70.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
364	1K	25.884	40.783	32.051	140.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--

364	1L	-37.488	40.783	-36.221	140.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
364	1Q	9.026	-60.936	12.578	-29.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
364	1R	-20.630	-60.936	-16.747	-29.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
364	1S	9.026	11.642	12.578	99.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
364	1T	-20.630	11.642	-16.747	99.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
364	2	-4.497	-37.666	3.383	36.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
364	7	-5.794	-35.701	2.762	40.201	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
364	8	-5.786	-35.661	2.761	40.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
365	1A	22.427	-89.417	37.204	-122.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
365	1B	-31.950	-89.417	-47.165	-122.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
365	1C	22.427	26.049	37.204	95.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
365	1D	-31.950	26.049	-47.165	95.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
365	1I	30.260	-89.662	39.808	-96.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
365	1J	-39.783	-89.662	-49.769	-96.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
365	1K	30.260	26.294	39.808	70.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
365	1L	-39.783	26.294	-49.769	70.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
365	1Q	11.002	-66.708	16.942	-65.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
365	1R	-20.525	-66.708	-26.903	-65.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
365	1S	11.002	3.340	16.942	39.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
365	1T	-20.525	3.340	-26.903	39.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
365	2	-3.932	-47.324	-2.758	-30.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
365	7	-4.899	-45.250	-4.313	-25.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
365	8	-4.891	-45.211	-4.306	-25.351	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
366	1A	10.382	-86.211	23.931	-162.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
366	1B	-15.493	-86.211	-31.128	-162.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
366	1C	10.382	8.079	23.931	44.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
366	1D	-15.493	8.079	-31.128	44.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
366	1I	22.036	-86.050	21.200	-138.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
366	1J	-27.147	-86.050	-28.397	-138.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
366	1K	22.036	7.918	21.200	21.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
366	1L	-27.147	7.918	-28.397	21.030	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
366	1Q	6.734	-70.901	9.468	-117.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
366	1R	-11.845	-70.901	-16.665	-117.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
366	1S	6.734	-7.231	9.468	-0.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
366	1T	-11.845	-7.231	-16.665	-0.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
366	2	-2.809	-53.706	-1.969	-85.966	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
366	7	-3.050	-53.008	-3.102	-82.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
366	8	-3.046	-52.965	-3.097	-82.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
367	1A	92.071	-131.051	36.453	-152.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
367	1B	-97.572	-131.051	-43.836	-152.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
367	1C	92.071	-46.921	36.453	-10.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
367	1D	-97.572	-46.921	-43.836	-10.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
367	1I	40.211	-161.039	49.630	-203.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
367	1J	-45.713	-161.039	-57.013	-203.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
367	1K	40.211	-16.933	49.630	40.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
367	1L	-45.713	-16.933	-57.013	40.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
367	1Q	29.796	-137.316	19.001	-148.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
367	1R	-35.298	-137.316	-26.384	-148.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
367	1S	29.796	-40.656	19.001	-14.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
367	1T	-35.298	-40.656	-26.384	-14.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
367	2	-12.275	-115.937	-2.135	-103.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
367	7	-8.515	-116.809	-2.932	-105.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
367	8	-8.512	-116.704	-2.926	-105.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
368	1A	18.229	-67.165	8.904	-22.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
368	1B	-16.919	-67.165	-4.704	-22.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
368	1C	18.229	41.907	8.904	185.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
368	1D	-16.919	41.907	-4.704	185.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
368	1I	20.560	-63.455	8.942	-49.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
368	1J	-19.250	-63.455	-4.742	-49.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
368	1K	20.560	38.197	8.942	212.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
368	1L	-19.250	38.197	-4.742	212.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
368	1Q	9.751	-42.445	5.917	9.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
368	1R	-8.442	-42.445	-1.717	9.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
368	1S	9.751	17.187	5.917	153.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
368	1T	-8.442	17.187	-1.717	153.817	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
368	2	-1.473	-17.471	3.029	107.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
368	7	-0.591	-17.227	2.935	108.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
368	8	-0.590	-17.210	2.933	107.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
369	1A	3.871	-73.766	17.776	-149.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
369	1B	-8.150	-73.766	-24.536	-149.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
369	1C	3.871	-7.492	17.776	6.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
369	1D	-8.150	-7.492	-24.536	6.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
369	1I	8.094	-71.526	16.239	-144.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
369	1J	-12.374	-71.526	-22.999	-144.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
369	1K	8.094	-9.732	16.239	1.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
369	1L	-12.374	-9.732	-22.999	1.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
369	1Q	2.148	-66.340	7.055	-123.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
369	1R	-6.428	-66.340	-13.815	-123.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
369	1S	2.148	-14.918	7.055	-19.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
369	1T	-6.428	-14.918	-13.815	-19.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
369	2	-2.574	-55.361	-2.627	-100.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
369	7	-2.652	-54.818	-3.347	-98.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
369	8	-2.649	-54.776	-3.341	-98.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
370	1A	3.908	-73.614	17.798	-149.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
370	1B	-8.185	-73.614	-24.553	-149.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
370	1C	3.908	-7.300	17.798	6.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
370	1D	-8.185	-7.300	-24.553	6.358	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
370	1I	8.026	-71.220	16.221	-144.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
370	1J	-12.303	-71.220	-22.976	-144.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
370	1K	8.026	-9.694	16.221	1.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
370	1L	-12.303	-9.694	-22.976	1.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
370	1Q	2.144	-66.013	7.056	-123.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
370	1R	-6.420	-66.013	-13.811	-123.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
370	1S	2.144	-14.901	7.056	-19.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
370	1T	-6.420	-14.901	-13.811	-19.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
370	2	-2.597	-55.149	-2.637	-99.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
370	7	-2.668	-54.621	-3.355	-97.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
370	8	-2.665	-54.559	-3.350	-97.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
371	1A	29.223	-116.336	47.979	-62.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
371	1B	-42.651	-116.336	-33.532	-62.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
371	1C	29.223	127.029	47.979	201.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
371	1D	-42.651	127.029	-33.532	201.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
371	1I	44.291	-157.706	56.600	-60.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
371	1J	-57.719	-157.706	-42.153	-60.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
371	1K	44.291	168.399	56.600	199.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
371	1L	-57.719	168.399	-42.153	199.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
371	1Q	15.409	-66.573	30.463	-9.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
371	1R	-28.837	-66.573	-16.016	-9.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
371	1S	15.409	77.265	30.463	148.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
371	1T	-28.837	77.265	-16.016	148.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
371	2	-7.432	1.481	9.677	81.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
371	7	-8.038	3.410	9.649	85.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
371	8	-8.029	3.397	9.641	85.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
372	1A	29.287	-116.341	47.985	-62.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
372	1B	-42.675	-116.341	-33.570	-62.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
372	1C	29.287	127.005	47.985	201.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
372	1D	-42.675	127.005	-33.570	201.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
372	1I	44.323	-157.711	56.616	-60.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
372	1J	-57.711	-157.711	-42.201	-60.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
372	1K	44.323	168.374	56.616	199.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
372	1L	-57.711	168.374	-42.201	199.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
372	1Q	15.438	-66.554	30.453	-9.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
372	1R	-28.827	-66.554	-16.038	-9.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
372	1S	15.438	77.218	30.453	148.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
372	1T	-28.827	77.218	-16.038	148.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
372	2	-7.418	1.379	9.662	81.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
372	7	-8.018	3.297	9.627	85.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
372	8	-8.009	3.292	9.621	85.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
373	1A	30.181	-54.966	35.912	-208.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
373	1B	-25.503	-54.966	-27.922	-208.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
373	1C	30.181	82.959	35.912	364.369	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
373	1D	-25.503	82.959	-27.922	364.369	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	--
373	1I	23.745	-34.092	23.826	-57.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
373	1J	-19.067	-34.092	-15.836	-57.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
373	1K	23.745	62.085	23.826	213.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
373	1L	-19.067	62.085	-15.836	213.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
373	1Q	14.279	-17.605	17.246	-38.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
373	1R	-9.601	-17.605	-9.256	-38.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
373	1S	14.279	45.599	17.246	194.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
373	1T	-9.601	45.599	-9.256	194.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
373	2	6.738	22.114	3.562	137.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
373	7	5.284	20.680	4.264	123.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
373	8	5.280	20.670	4.259	123.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
374	1A	32.720	-250.266	74.219	-282.212	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.05	--
374	1B	-39.704	-250.266	-46.418	-282.212	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.92	0.05	--
374	1C	32.720	307.775	74.219	446.361	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.67	0.05	--
374	1D	-39.704	307.775	-46.418	446.361	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.88	0.05	--
374	1I	28.940	-110.336	42.614	-61.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
374	1J	-35.924	-110.336	-14.813	-61.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
374	1K	28.940	167.845	42.614	225.231	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.03	--
374	1L	-35.924	167.845	-14.813	225.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
374	1Q	13.475	-78.792	39.366	-54.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
374	1R	-20.458	-78.792	-11.565	-54.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
374	1S	13.475	136.301	39.366	219.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
374	1T	-20.458	136.301	-11.565	219.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
374	2	-7.109	57.295	22.786	148.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
374	7	-6.122	49.685	21.068	132.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
374	8	-6.118	49.645	21.049	132.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20	Axxsup= 1 d											

375	1J	-35.939	-110.231	-14.828	-60.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
375	1K	28.955	167.754	42.629	225.140	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.03	--
375	1L	-35.939	167.754	-14.828	225.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
375	1Q	13.479	-78.758	39.371	-54.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
375	1R	-20.463	-78.758	-11.570	-54.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
375	1S	13.479	136.282	39.371	219.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
375	1T	-20.463	136.282	-11.570	219.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
375	2	-7.109	57.305	22.788	148.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
375	7	-6.123	49.698	21.068	132.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
375	8	-6.118	49.656	21.049	132.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
376	1A	30.181	-55.018	35.912	-208.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
376	1B	-25.504	-55.018	-27.922	-208.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
376	1C	30.181	83.029	35.912	364.437	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
376	1D	-25.504	83.029	-27.922	364.437	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	--
376	1I	23.744	-34.284	23.826	-57.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
376	1J	-19.067	-34.284	-15.836	-57.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
376	1K	23.744	62.295	23.826	213.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
376	1L	-19.067	62.295	-15.836	213.503	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
376	1Q	14.278	-17.660	17.246	-38.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
376	1R	-9.602	-17.660	-9.256	-38.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
376	1S	14.278	45.672	17.246	194.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
376	1T	-9.602	45.672	-9.256	194.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
376	2	6.738	22.129	3.564	137.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
376	7	5.284	20.697	4.265	124.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
376	8	5.280	20.685	4.260	123.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
377	1A	21.454	-112.901	24.384	-185.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
377	1B	-27.726	-112.901	-30.312	-185.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
377	1C	21.454	-18.823	24.384	38.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
377	1D	-27.726	-18.823	-30.312	38.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
377	1I	51.505	-100.994	16.677	-146.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
377	1J	-57.777	-100.994	-22.605	-146.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
377	1K	51.505	-30.730	16.677	-0.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
377	1L	-57.777	-30.730	-22.605	-0.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
377	1Q	16.075	-100.875	8.768	-133.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
377	1R	-22.347	-100.875	-14.696	-133.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
377	1S	16.075	-30.849	8.768	-13.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
377	1T	-22.347	-30.849	-14.696	-13.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
377	2	-4.209	-90.881	-1.797	-108.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
377	7	-4.048	-89.511	-2.509	-103.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
377	8	-4.042	-89.445	-2.504	-103.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
378	1A	40.481	-161.247	46.237	-204.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
378	1B	-45.954	-161.247	-53.592	-204.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
378	1C	40.481	-17.271	46.237	38.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
378	1D	-45.954	-17.271	-53.592	38.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
378	1I	92.697	-131.175	35.202	-154.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
378	1J	-98.171	-131.175	-42.556	-154.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
378	1K	92.697	-47.343	35.202	-11.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
378	1L	-98.171	-47.343	-42.556	-11.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
378	1Q	30.025	-137.531	17.892	-150.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
378	1R	-35.499	-137.531	-25.246	-150.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
378	1S	30.025	-40.987	17.892	-15.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
378	1T	-35.499	-40.987	-25.246	-15.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
378	2	-4.143	-123.716	-2.451	-121.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
378	7	-3.513	-121.611	-2.997	-116.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
378	8	-3.511	-121.524	-2.993	-116.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
379	1A	111.926	-242.008	219.113	-220.680	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.07	--
379	1B	-119.634	-242.008	-214.754	-220.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.07	--
379	1C	111.926	-10.144	219.113	46.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.07	--
379	1D	-119.634	-10.144	-214.754	46.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
379	1I	199.769	-186.715	98.300	-155.335	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.86	0.06	--
379	1J	-207.477	-186.715	-93.941	-155.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.06	--
379	1K	199.769	-65.437	98.300	-19.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.06	--
379	1L	-207.477	-65.437	-93.941	-19.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.06	--
379	1Q	71.132	-206.385	76.104	-164.197	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.84	0.03	--
379	1R	-78.841	-206.385	-71.745	-164.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
379	1S	71.132	-45.767	76.104	-10.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
379	1T	-78.841	-45.767	-71.745	-10.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
379	2	-5.001	-174.214	-13.482	-126.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
379	7	-3.660	-171.408	-6.925	-122.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	--
379	8	-3.658	-171.284	-6.930	-122.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
380	1A	95.620	-246.511	265.630	-201.561	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.06	--
380	1B	-98.925	-246.511	-287.476	-201.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.06	--
380	1C	95.620	5.919	265.630	73.809	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.24	0.06	--
380	1D	-98.925	5.919	-287.476	73.809	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	--
380	1I	191.275	-187.963	118.693	-136.923	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.82	0.07	--
380	1J	-194.580	-187.963	-140.539	-136.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
380	1K	191.275	-52.629	118.693	9.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.07	--
380	1L	-194.580	-52.629	-140.539	9.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
380	1Q	66.213	-204.350	86.817	-143.720	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.76	0.03	--
380	1R	-69.519	-204.350	-108.663	-143.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
380	1S	66.213	-36.242	86.817	15.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
380	1T	-69.519	-36.242	-108.663	15.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
380	2	-3.912	-169.148	8.927	-97.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--

380	7	-2.304	-165.291	-2.671	-92.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
380	8	-2.304	-165.169	-2.658	-92.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
381	1A	46.361	-161.485	41.503	-172.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
381	1B	-55.178	-161.485	-51.358	-172.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
381	1C	46.361	-5.917	41.503	71.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
381	1D	-55.178	-5.917	-51.358	71.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
381	1I	101.108	-133.464	31.465	-123.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
381	1J	-109.925	-133.464	-41.320	-123.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
381	1K	101.108	-33.938	31.465	22.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
381	1L	-109.925	-33.938	-41.320	22.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
381	1Q	33.021	-133.226	15.960	-116.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
381	1R	-41.838	-133.226	-25.815	-116.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
381	1S	33.021	-34.176	15.960	14.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
381	1T	-41.838	-34.176	-25.815	14.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
381	2	-4.464	-116.746	-2.129	-80.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
381	7	-5.032	-114.474	-3.905	-74.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
381	8	-5.025	-114.389	-3.898	-74.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
382	1A	32.452	-109.892	34.113	-147.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
382	1B	-42.093	-109.892	-37.557	-147.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
382	1C	32.452	-11.476	34.113	80.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
382	1D	-42.093	-11.476	-37.557	80.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
382	1I	62.589	-95.829	23.962	-108.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
382	1J	-72.230	-95.829	-27.406	-108.885	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
382	1K	62.589	-25.539	23.962	41.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
382	1L	-72.230	-25.539	-27.406	41.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
382	1Q	20.696	-95.451	13.035	-91.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
382	1R	-30.337	-95.451	-16.479	-91.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
382	1S	20.696	-25.917	13.035	24.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
382	1T	-30.337	-25.917	-16.479	24.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
382	2	-4.221	-84.303	2.199	-58.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
382	7	-5.105	-82.809	0.738	-52.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
382	8	-5.095	-82.745	0.741	-52.585	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
383	1A	23.869	-104.143	32.770	-82.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
383	1B	-33.466	-104.143	-31.173	-82.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
383	1C	23.869	-1.959	32.770	153.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
383	1D	-33.466	-1.959	-31.173	153.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
383	1I	34.051	-91.599	32.347	-43.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
383	1J	-43.648	-91.599	-30.750	-43.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
383	1K	34.051	-14.503	32.347	114.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
383	1L	-43.648	-14.503	-30.750	114.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
383	1Q	12.073	-87.539	15.769	-22.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
383	1R	-21.670	-87.539	-14.172	-22.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
383	1S	12.073	-18.563	15.769	93.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
383	1T	-21.670	-18.563	-14.172	93.743	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
383	2	-3.224	-73.945	3.888	35.045	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
383	7	-4.496	-72.568	2.754	40.028	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
383	8	-4.486	-72.503	2.754	39.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
384	1A	23.362	-145.001	70.942	-84.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
384	1B	-34.447	-145.001	-77.111	-84.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
384	1C	23.362	16.177	70.942	152.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
384	1D	-34.447	16.177	-77.111	152.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
384	1I	27.670	-122.930	43.834	-36.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
384	1J	-38.755	-122.930	-50.003	-36.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
384	1K	27.670	-5.894	43.834	104.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
384	1L	-38.755	-5.894	-50.003	104.918	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
384	1Q	10.187	-113.081	25.908	-22.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
384	1R	-21.272	-113.081	-32.077	-22.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
384	1S	10.187	-15.743	25.908	90.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
384	1T	-21.272	-15.743	-32.077	90.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
384	2	-4.794	-91.336	6.390	30.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
384	7	-5.832	-88.996	3.704	36.216	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
384	8	-5.825	-88.929	3.707	36.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
385	1A	36.101	-231.399	120.529	-135.515	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.82	0.04	--
385	1B	-44.109	-231.399	-152.545	-135.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
385	1C	36.101	98.479	120.529	190.635	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.47	0.04	--
385	1D	-44.109	98.479	-152.545	190.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
385	1I	31.701	-162.869	38.325	-50.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
385	1J	-39.710	-162.869	-70.341	-50.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
385	1K	31.701	29.949	38.325	105.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
385	1L	-39.710	29.949	-70.341	105.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
385	1Q	14.798	-144.200	34.457	-41.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
385	1R	-22.807	-144.200	-66.473	-41.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
385	1S	14.798	11.280	34.457	96.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
385	1T	-22.807	11.280	-66.473	96.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
385	2	-3.883	-100.722	-5.414	19.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
385	7	-4.466	-95.686	-11.780	26.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
385	8	-4.460	-95.622	-11.757	26.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
386	1A	25.347	-193.306	66.198	-68.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
386	1B	-38.738	-193.306	-52.890	-68.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
386	1C	25.347	142.920	66.198	209.602	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.04	--

386	1D	-38.738	142.920	-52.890	209.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
386	1I	35.920	-141.863	34.035	-1.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
386	1J	-49.311	-141.863	-20.727	-1.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
386	1K	35.920	91.477	34.035	142.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
386	1L	-49.311	91.477	-20.727	142.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
386	1Q	12.595	-99.450	28.979	3.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
386	1R	-25.985	-99.450	-15.671	3.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
386	1S	12.595	49.064	28.979	137.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
386	1T	-25.985	49.064	-15.671	137.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
386	2	-5.953	-47.073	9.917	78.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
386	7	-7.140	-41.587	9.486	84.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
386	8	-7.131	-41.564	9.480	84.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

387	1A	14.770	-117.587	46.826	-53.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
387	1B	-21.841	-117.587	-41.486	-53.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
387	1C	14.770	44.209	46.826	195.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
387	1D	-21.841	44.209	-41.486	195.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
387	1I	11.127	-99.597	24.661	4.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
387	1J	-18.198	-99.597	-19.321	4.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
387	1K	11.127	26.219	24.661	137.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
387	1L	-18.198	26.219	-19.321	137.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
387	1Q	5.182	-80.179	18.639	8.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
387	1R	-12.253	-80.179	-13.299	8.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
387	1S	5.182	6.801	18.639	132.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
387	1T	-12.253	6.801	-13.299	132.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
387	2	-2.139	-55.471	6.490	85.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
387	7	-3.171	-52.782	5.311	88.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
387	8	-3.165	-52.737	5.310	88.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

388	1A	19.032	-87.145	26.861	-33.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
388	1B	-23.482	-87.145	-23.324	-33.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
388	1C	19.032	16.253	26.861	172.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
388	1D	-23.482	16.253	-23.324	172.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
388	1I	15.534	-77.135	22.251	1.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
388	1J	-19.984	-77.135	-18.713	1.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
388	1K	15.534	6.243	22.251	138.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
388	1L	-19.984	6.243	-18.713	138.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
388	1Q	7.667	-67.706	12.792	12.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
388	1R	-12.117	-67.706	-9.254	12.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
388	1S	7.667	-3.186	12.792	126.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
388	1T	-12.117	-3.186	-9.254	126.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
388	2	-0.126	-51.563	4.181	87.083	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
388	7	-1.266	-49.800	3.447	89.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
388	8	-1.262	-49.756	3.447	89.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

389	1A	18.983	-74.626	9.322	-54.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
389	1B	-17.600	-74.626	-5.339	-54.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
389	1C	18.983	38.986	9.322	221.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.00	--
389	1D	-17.600	38.986	-5.339	221.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.00	--
389	1I	8.704	-64.476	6.461	-14.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
389	1J	-7.322	-64.476	-2.478	-14.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
389	1K	8.704	28.836	6.461	181.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
389	1L	-7.322	28.836	-2.478	181.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--
389	1Q	7.205	-47.830	5.321	10.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
389	1R	-5.823	-47.830	-1.338	10.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
389	1S	7.205	12.190	5.321	156.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
389	1T	-5.823	12.190	-1.338	156.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
389	2	3.649	-29.723	3.079	119.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
389	7	2.550	-27.330	2.906	116.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
389	8	2.551	-27.307	2.904	116.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

390	1A	23.976	-82.574	28.161	-47.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
390	1B	-25.100	-82.574	-18.151	-47.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
390	1C	23.976	54.630	28.161	217.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
390	1D	-25.100	54.630	-18.151	217.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
390	1I	15.345	-68.784	17.892	2.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
390	1J	-16.469	-68.784	-7.882	2.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
390	1K	15.345	40.840	17.892	168.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
390	1L	-16.469	40.840	-7.882	168.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
390	1Q	9.109	-47.742	15.181	16.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
390	1R	-10.233	-47.742	-5.171	16.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
390	1S	9.109	19.798	15.181	154.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
390	1T	-10.233	19.798	-5.171	154.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
390	2	2.430	-25.596	8.002	119.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
390	7	1.152	-22.791	6.920	117.143	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
390	8	1.154	-22.774	6.917	117.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

391	1A	20.460	-139.749	47.946	-32.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
391	1B	-31.533	-139.749	-18.684	-32.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
391	1C	20.460	148.547	47.946	205.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.03	--
391	1D	-31.533	148.547	-18.684	205.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
391	1I	31.286	-100.129	33.530	20.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
391	1J	-42.358	-100.129	-4.268	20.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
391	1K	31.286	108.927	33.530	152.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
391	1L	-42.358	108.927	-4.268	152.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
391	1Q	10.430	-59.128	31.851	23.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
391	1R	-21.502	-59.128	-2.589	23.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
391	1S	10.430	67.926	31.851	149.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--

391	1T	-21.502	67.926	-2.589	149.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
391	2	-4.794	-5.717	19.782	114.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
391	7	-5.829	3.447	19.650	114.746	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
391	8	-5.819	3.438	19.633	114.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
392	1A	20.103	-137.644	68.022	-155.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--
392	1B	-24.873	-137.644	-38.213	-155.726	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
392	1C	20.103	177.247	68.022	331.201	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.03	--
392	1D	-24.873	177.247	-38.213	331.201	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.68	0.03	--
392	1I	21.151	-79.558	40.470	-13.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
392	1J	-25.920	-79.558	-10.661	-13.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
392	1K	21.151	119.161	40.470	188.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
392	1L	-25.920	119.161	-10.661	188.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
392	1Q	8.908	-48.649	38.634	-12.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
392	1R	-13.677	-48.649	-8.826	-12.733	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
392	1S	8.908	88.251	38.634	188.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
392	1T	-13.677	88.251	-8.826	188.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
392	2	-5.177	34.941	24.656	138.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	--
392	7	-4.373	31.525	22.716	129.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
392	8	-4.372	31.503	22.700	129.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
393	1A	31.753	-51.844	26.918	-141.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
393	1B	-28.359	-51.844	-16.644	-141.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
393	1C	31.753	62.692	26.918	312.904	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
393	1D	-28.359	62.692	-16.644	312.904	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.02	--
393	1I	23.227	-37.928	20.366	-29.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
393	1J	-19.833	-37.928	-10.092	-29.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
393	1K	23.227	48.776	20.366	200.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
393	1L	-19.833	48.776	-10.092	200.988	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
393	1Q	14.147	-20.932	15.579	-13.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
393	1R	-10.752	-20.932	-5.306	-13.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
393	1S	14.147	31.780	15.579	185.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
393	1T	-10.752	31.780	-5.306	185.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
393	2	6.010	9.337	7.514	137.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
393	7	4.501	8.469	7.240	128.357	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
393	8	4.501	8.464	7.234	128.254	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
394	1A	20.677	-60.543	18.018	-137.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
394	1B	-16.386	-60.543	-14.028	-137.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
394	1C	20.677	52.273	18.018	305.527	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
394	1D	-16.386	52.273	-14.028	305.527	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
394	1I	12.901	-46.935	13.807	-53.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
394	1J	-8.610	-46.935	-9.817	-53.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
394	1K	12.901	38.665	13.807	221.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
394	1L	-8.610	38.665	-9.817	221.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
394	1Q	9.478	-29.555	9.047	-18.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
394	1R	-5.187	-29.555	-5.057	-18.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
394	1S	9.478	21.285	9.047	186.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
394	1T	-5.187	21.285	-5.057	186.703	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
394	2	5.490	-11.931	1.059	133.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
394	7	4.431	-9.394	1.697	124.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
394	8	4.428	-9.386	1.695	124.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
395	1A	12.587	-83.157	26.171	-148.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
395	1B	-17.214	-83.157	-34.128	-148.977	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
395	1C	12.587	18.788	26.171	39.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
395	1D	-17.214	18.788	-34.128	39.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
395	1I	15.947	-82.912	26.486	-139.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
395	1J	-20.574	-82.912	-34.443	-139.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
395	1K	15.947	18.543	26.486	29.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
395	1L	-20.574	18.543	-34.443	29.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
395	1Q	5.916	-64.204	11.198	-111.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
395	1R	-10.542	-64.204	-19.155	-111.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
395	1S	5.916	-0.164	11.198	1.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
395	1T	-10.542	-0.164	-19.155	1.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
395	2	-2.318	-45.080	-2.774	-79.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
395	7	-2.625	-44.008	-3.789	-76.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
395	8	-2.622	-43.967	-3.783	-76.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
396	1A	16.834	-91.272	22.817	-173.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
396	1B	-23.575	-91.272	-29.421	-173.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
396	1C	16.834	-8.916	22.817	43.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
396	1D	-23.575	-8.916	-29.421	43.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
396	1I	35.955	-88.710	16.254	-142.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
396	1J	-42.696	-88.710	-22.859	-142.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
396	1K	35.955	-11.478	16.254	12.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
396	1L	-42.696	-11.478	-22.859	12.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
396	1Q	11.370	-81.052	8.228	-124.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
396	1R	-18.111	-81.052	-14.833	-124.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
396	1S	11.370	-19.136	8.228	-5.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
396	1T	-18.111	-19.136	-14.833	-5.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
396	2	-3.500	-68.695	-1.215	-95.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
396	7	-3.900	-67.847	-2.493	-91.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
396	8	-3.897	-67.802	-2.488	-91.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
397	1A	26.222	-87.964	23.960	-131.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--

397	1B	-36.320	-87.964	-27.385	-131.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
397	1C	26.222	-0.556	23.960	90.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
397	1D	-36.320	-0.556	-27.385	90.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
397	1I	43.156	-84.317	24.305	-100.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
397	1J	-53.254	-84.317	-27.729	-100.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
397	1K	43.156	-4.203	24.305	59.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
397	1L	-53.254	-4.203	-27.729	59.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
397	1Q	14.705	-75.016	10.707	-74.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
397	1R	-24.804	-75.016	-14.132	-74.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
397	1S	14.705	-13.504	10.707	33.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
397	1T	-24.804	-13.504	-14.132	33.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
397	2	-4.176	-62.495	1.642	-40.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
397	7	-5.200	-61.018	0.674	-35.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
397	8	-5.190	-60.978	0.675	-35.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

398	1A	15.626	-101.607	36.664	-115.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
398	1B	-18.311	-101.607	-48.213	-115.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
398	1C	15.626	54.293	36.664	93.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
398	1D	-18.311	54.293	-48.213	93.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
398	1I	20.078	-101.397	38.554	-105.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
398	1J	-22.763	-101.397	-50.103	-105.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
398	1K	20.078	54.083	38.554	83.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
398	1L	-22.763	54.083	-50.103	83.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
398	1Q	8.152	-66.420	15.918	-64.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
398	1R	-10.836	-66.420	-27.467	-64.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
398	1S	8.152	19.106	15.918	42.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
398	1T	-10.836	19.106	-27.467	42.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
398	2	-1.342	-38.616	-3.862	-25.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
398	7	-1.523	-35.677	-5.399	-21.157	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
398	8	-1.521	-35.658	-5.389	-21.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

399	1A	27.337	-136.074	92.493	-122.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
399	1B	-36.140	-136.074	-120.087	-122.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
399	1C	27.337	113.588	92.493	193.244	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.50	0.03	--
399	1D	-36.140	113.588	-120.087	193.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
399	1I	22.895	-161.904	94.666	-120.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
399	1J	-31.698	-161.904	-122.260	-120.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
399	1K	22.895	139.418	94.666	191.354	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.03	--
399	1L	-31.698	139.418	-122.260	191.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
399	1Q	10.522	-79.703	41.753	-50.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
399	1R	-19.325	-79.703	-69.347	-50.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
399	1S	10.522	57.217	41.753	121.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
399	1T	-19.325	57.217	-69.347	121.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
399	2	3.075	-23.826	-10.277	36.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
399	7	-3.976	-19.990	-13.523	40.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
399	8	-3.969	-19.985	-13.503	40.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

400	1A	22.838	-81.656	25.036	-82.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
400	1B	-32.792	-81.656	-22.653	-82.530	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
400	1C	22.838	3.206	25.036	154.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
400	1D	-32.792	3.206	-22.653	154.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
400	1I	31.144	-82.272	29.604	-51.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
400	1J	-41.097	-82.272	-27.220	-51.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
400	1K	31.144	3.822	29.604	123.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
400	1L	-41.097	3.822	-27.220	123.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
400	1Q	11.114	-69.764	13.610	-23.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
400	1R	-21.067	-69.764	-11.227	-23.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
400	1S	11.114	-8.686	13.610	95.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
400	1T	-21.067	-8.686	-11.227	95.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
400	2	-3.310	-55.325	3.489	36.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
400	7	-4.644	-54.046	2.725	40.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
400	8	-4.634	-54.004	2.725	40.944	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

401	1A	20.815	-73.365	18.623	-29.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
401	1B	-25.642	-73.365	-14.238	-29.265	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
401	1C	20.815	19.817	18.623	165.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
401	1D	-25.642	19.817	-14.238	165.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
401	1I	21.067	-76.165	22.130	-16.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
401	1J	-25.894	-76.165	-17.745	-16.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
401	1K	21.067	22.617	22.130	152.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
401	1L	-25.894	22.617	-17.745	152.751	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
401	1Q	9.299	-57.720	11.286	9.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
401	1R	-14.126	-57.720	-6.901	9.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
401	1S	9.299	4.172	11.286	127.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
401	1T	-14.126	4.172	-6.901	127.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
401	2	-0.236	-38.639	3.600	85.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
401	7	-1.423	-37.423	3.315	87.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
401	8	-1.418	-37.401	3.311	87.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

402	1A	30.205	-59.900	42.420	-14.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
402	1B	-41.137	-59.900	-13.254	-14.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
402	1C	30.205	97.137	42.420	182.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
402	1D	-41.137	97.137	-13.254	182.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
402	1I	34.447	-121.563	39.375	-26.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
402	1J	-45.379	-121.563	-10.209	-26.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
402	1K	34.447	158.800	39.375	194.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
402	1L	-45.379	158.800	-10.209	194.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
402	1Q	13.436	-40.662	31.907	16.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--

402	1R	-24.367	-40.662	-2.741	16.408	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
402	1S	13.436	77.900	31.907	151.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
402	1T	-24.367	77.900	-2.741	151.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
402	2	-6.641	24.551	18.283	111.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
402	7	-6.902	24.669	18.731	111.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
402	8	-6.891	24.648	18.714	111.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
403	1A	20.591	-63.726	8.953	-48.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
403	1B	-19.258	-63.726	-4.750	-48.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
403	1C	20.591	37.944	8.953	213.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
403	1D	-19.258	37.944	-4.750	213.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
403	1I	18.260	-67.436	8.880	-21.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
403	1J	-16.927	-67.436	-4.676	-21.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
403	1K	18.260	41.654	8.880	186.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
403	1L	-16.927	41.654	-4.676	186.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
403	1Q	9.773	-42.739	5.918	9.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
403	1R	-8.440	-42.739	-1.714	9.755	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
403	1S	9.773	16.957	5.918	154.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
403	1T	-8.440	16.957	-1.714	154.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
403	2	3.551	-20.582	3.113	116.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
403	7	2.429	-19.227	2.935	113.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
403	8	2.430	-19.211	2.933	113.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
404	1A	22.387	-55.814	21.810	-123.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
404	1B	-18.190	-55.814	-17.815	-123.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
404	1C	22.387	53.017	21.810	289.964	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
404	1D	-18.190	53.017	-17.815	289.964	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
404	1I	18.174	-53.406	14.783	-79.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
404	1J	-13.977	-53.406	-10.787	-79.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
404	1K	18.174	50.609	14.783	245.696	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.00	--
404	1L	-13.977	50.609	-10.787	245.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.00	--
404	1Q	11.053	-28.617	10.164	-21.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
404	1R	-6.856	-28.617	-6.168	-21.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
404	1S	11.053	25.819	10.164	187.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
404	1T	-6.856	25.819	-6.168	187.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
404	2	5.534	-5.490	1.633	128.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
404	7	4.433	-4.072	2.044	121.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
404	8	4.430	-4.069	2.041	121.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
405	1A	25.549	-130.647	59.940	-138.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
405	1B	-30.431	-130.647	-30.344	-138.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
405	1C	25.549	186.595	59.940	309.661	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.81	0.03	--
405	1D	-30.431	186.595	-30.344	309.661	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.03	--
405	1I	22.955	-83.677	57.473	-127.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
405	1J	-27.838	-83.677	-27.877	-127.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
405	1K	22.955	139.625	57.473	299.231	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
405	1L	-27.838	139.625	-27.877	299.231	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.02	--
405	1Q	10.573	-45.225	40.619	-35.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
405	1R	-15.455	-45.225	-11.023	-35.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
405	1S	10.573	101.173	40.619	207.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
405	1T	-15.455	101.173	-11.023	207.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
405	2	-6.597	46.856	23.205	130.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
405	7	-5.256	43.024	21.792	124.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
405	8	-5.255	42.983	21.775	123.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
406	1A	22.923	-83.017	57.475	-127.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
406	1B	-27.840	-83.017	-27.885	-127.649	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
406	1C	22.923	139.634	57.475	298.826	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
406	1D	-27.840	139.634	-27.885	298.826	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.02	--
406	1I	25.527	-129.847	59.911	-138.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
406	1J	-30.444	-129.847	-30.321	-138.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
406	1K	25.527	186.464	59.911	309.396	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.81	0.03	--
406	1L	-30.444	186.464	-30.321	309.396	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.03	--
406	1Q	10.550	-44.694	40.610	-35.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
406	1R	-15.467	-44.694	-11.021	-35.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
406	1S	10.550	101.310	40.610	206.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
406	1T	-15.467	101.310	-11.021	206.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
406	2	-2.669	40.514	22.502	127.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
406	7	-2.909	39.396	21.369	121.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
406	8	-2.906	39.356	21.352	121.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
407	1A	27.422	-40.967	20.646	-101.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
407	1B	-24.165	-40.967	-10.293	-101.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
407	1C	27.422	62.437	20.646	267.543	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
407	1D	-24.165	62.437	-10.293	267.543	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
407	1I	27.023	-41.961	28.332	-133.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
407	1J	-23.766	-41.961	-17.979	-133.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
407	1K	27.023	63.431	28.332	300.093	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.02	--
407	1L	-23.766	63.431	-17.979	300.093	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.02	--
407	1Q	13.974	-17.698	16.016	-28.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
407	1R	-10.717	-17.698	-5.663	-28.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
407	1S	13.974	39.168	16.016	195.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
407	1T	-10.717	39.168	-5.663	195.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
407	2	5.280	14.344	6.954	123.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
407	7	4.028	13.934	6.926	117.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
407	8	4.028	13.920	6.920	117.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

408	1A	34.352	-121.223	39.398	-26.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
408	1B	-45.328	-121.223	-10.238	-26.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
408	1C	34.352	159.258	39.398	194.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
408	1D	-45.328	159.258	-10.238	194.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
408	1I	30.120	-59.693	42.412	-14.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
408	1J	-41.097	-59.693	-13.252	-14.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
408	1K	30.120	97.728	42.412	182.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
408	1L	-41.097	97.728	-13.252	182.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
408	1Q	13.383	-40.328	31.909	16.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
408	1R	-24.360	-40.328	-2.750	16.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
408	1S	13.383	78.362	31.909	151.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
408	1T	-24.360	78.362	-2.750	151.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
408	2	-3.258	19.984	19.376	111.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
408	7	-4.883	22.145	19.385	111.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
408	8	-4.874	22.104	19.365	111.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

409	1A	25.274	-67.665	21.792	-16.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
409	1B	-26.599	-67.665	-11.358	-16.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
409	1C	25.274	69.383	21.792	179.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
409	1D	-26.599	69.383	-11.358	179.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
409	1I	19.972	-52.475	23.671	-39.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
409	1J	-21.297	-52.475	-13.238	-39.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
409	1K	19.972	54.193	23.671	203.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
409	1L	-21.297	54.193	-13.238	203.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
409	1Q	10.456	-30.318	15.243	12.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
409	1R	-11.781	-30.318	-4.809	12.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
409	1S	10.456	32.036	15.243	151.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
409	1T	-11.781	32.036	-4.809	151.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
409	2	2.380	-5.698	7.090	111.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
409	7	1.095	-2.983	6.509	109.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
409	8	1.095	-2.985	6.501	109.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

410	1A	44.266	-157.101	56.653	-60.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.05	--
410	1B	-57.682	-157.101	-42.215	-60.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
410	1C	44.266	168.731	56.653	199.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
410	1D	-57.682	168.731	-42.215	199.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
410	1I	29.220	-116.011	47.991	-62.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
410	1J	-42.635	-116.011	-33.553	-62.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
410	1K	29.220	127.641	47.991	201.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
410	1L	-42.635	127.641	-33.553	201.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
410	1Q	15.404	-66.114	30.471	-9.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
410	1R	-28.819	-66.114	-16.032	-9.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
410	1S	15.404	77.744	30.471	148.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
410	1T	-28.819	77.744	-16.032	148.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
410	2	-4.615	-7.401	8.177	83.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
410	7	-6.346	1.975	8.748	86.787	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
410	8	-6.335	1.959	8.738	86.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

411	1A	24.162	-82.904	35.558	-43.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
411	1B	-31.656	-82.904	-29.007	-43.056	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
411	1C	24.162	58.648	35.558	177.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
411	1D	-31.656	58.648	-29.007	177.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
411	1I	21.243	-61.862	33.269	-42.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
411	1J	-28.737	-61.862	-26.718	-42.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
411	1K	21.243	37.606	33.269	176.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
411	1L	-28.737	37.606	-26.718	176.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
411	1Q	9.657	-45.838	18.534	-0.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
411	1R	-17.151	-45.838	-11.982	-0.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
411	1S	9.657	21.582	18.534	135.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
411	1T	-17.151	21.582	-11.982	135.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
411	2	-1.606	-22.210	4.844	83.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
411	7	-2.965	-19.467	4.647	85.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
411	8	-2.958	-19.457	4.645	85.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

412	1A	22.803	-161.716	94.628	-120.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
412	1B	-31.536	-161.716	-122.240	-120.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
412	1C	22.803	139.261	94.628	191.856	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.03	--
412	1D	-31.536	139.261	-122.240	191.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
412	1I	27.181	-136.096	92.433	-122.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
412	1J	-35.915	-136.096	-120.045	-122.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
412	1K	27.181	113.641	92.433	193.676	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.50	0.03	--
412	1L	-35.915	113.641	-120.045	193.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
412	1Q	10.476	-79.650	41.722	-50.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
412	1R	-19.209	-79.650	-69.335	-50.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
412	1S	10.476	57.195	41.722	121.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
412	1T	-19.209	57.195	-69.335	121.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
412	2	-3.674	-26.340	-9.357	38.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
412	7	-4.535	-21.755	-12.977	41.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
412	8	-4.528	-21.754	-12.957	41.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

413	1A	25.816	-89.173	32.028	-70.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
413	1B	-37.417	-89.173	-36.214	-70.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
413	1C	25.816	41.669	32.028	140.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
413	1D	-37.417	41.669	-36.214	140.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
413	1I	20.576	-81.333	24.667	-86.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
413	1J	-32.177	-81.333	-28.854	-86.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
413	1K	20.576	33.829	24.667	156.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--

413	1L	-32.177	33.829	-28.854	156.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
413	1Q	9.011	-60.007	12.548	-29.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
413	1R	-20.612	-60.007	-16.734	-29.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
413	1S	9.011	12.503	12.548	99.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
413	1T	-20.612	12.503	-16.734	99.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
413	2	-3.939	-36.277	2.588	37.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
413	7	-5.456	-33.996	2.286	40.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
413	8	-5.448	-33.975	2.285	40.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
414	1A	19.975	-101.520	38.593	-105.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
414	1B	-22.659	-101.520	-50.145	-105.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
414	1C	19.975	53.964	38.593	82.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
414	1D	-22.659	53.964	-50.145	82.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
414	1I	15.691	-101.730	36.661	-115.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
414	1J	-18.375	-101.730	-48.213	-115.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
414	1K	15.691	54.174	36.661	93.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
414	1L	-18.375	54.174	-48.213	93.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
414	1Q	8.142	-66.548	15.924	-64.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
414	1R	-10.826	-66.548	-27.476	-64.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
414	1S	8.142	18.992	15.924	42.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
414	1T	-10.826	18.992	-27.476	42.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
414	2	-0.516	-38.897	-3.745	-24.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
414	7	-0.655	-35.994	-4.958	-20.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
414	8	-0.654	-35.953	-4.950	-20.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
415	1A	30.190	-88.729	39.814	-96.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
415	1B	-39.721	-88.729	-49.795	-96.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
415	1C	30.190	26.837	39.814	71.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
415	1D	-39.721	26.837	-49.795	71.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
415	1I	22.431	-88.617	37.199	-121.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
415	1J	-31.961	-88.617	-47.180	-121.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
415	1K	22.431	26.725	37.199	96.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
415	1L	-31.961	26.725	-47.180	96.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
415	1Q	10.985	-65.897	16.940	-64.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
415	1R	-20.515	-65.897	-26.920	-64.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
415	1S	10.985	4.005	16.940	39.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
415	1T	-20.515	4.005	-26.920	39.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
415	2	-1.994	-45.792	-2.115	-24.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
415	7	-3.739	-43.885	-3.933	-21.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
415	8	-3.731	-43.864	-3.925	-21.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
416	1A	15.868	-82.997	26.540	-139.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
416	1B	-20.504	-82.997	-34.513	-139.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
416	1C	15.868	18.461	26.540	29.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
416	1D	-20.504	18.461	-34.513	29.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
416	1I	12.655	-83.242	26.141	-148.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
416	1J	-17.291	-83.242	-34.114	-148.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
416	1K	12.655	18.706	26.141	38.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
416	1L	-17.291	18.706	-34.114	38.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
416	1Q	5.906	-64.294	11.201	-111.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
416	1R	-10.542	-64.294	-19.174	-111.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
416	1S	5.906	-0.242	11.201	1.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
416	1T	-10.542	-0.242	-19.174	1.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
416	2	-1.645	-47.452	-3.017	-80.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
416	7	-2.017	-45.658	-3.732	-77.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
416	8	-2.014	-45.616	-3.726	-77.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
417	1A	21.986	-86.039	21.259	-138.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
417	1B	-27.132	-86.039	-28.456	-138.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
417	1C	21.986	7.871	21.259	21.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
417	1D	-27.132	7.871	-28.456	21.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
417	1I	10.436	-86.053	23.947	-161.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
417	1J	-15.582	-86.053	-31.144	-161.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
417	1K	10.436	7.885	23.947	44.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
417	1L	-15.582	7.885	-31.144	44.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
417	1Q	6.727	-70.855	9.485	-117.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
417	1R	-11.873	-70.855	-16.681	-117.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
417	1S	6.727	-7.313	9.485	-0.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
417	1T	-11.873	-7.313	-16.681	-0.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
417	2	-1.004	-55.562	-3.302	-84.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
417	7	-1.705	-54.118	-3.633	-81.658	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
417	8	-1.702	-54.074	-3.628	-81.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
418	1A	35.884	-88.714	16.325	-141.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
418	1B	-42.677	-88.714	-22.913	-141.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
418	1C	35.884	-11.580	16.325	13.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
418	1D	-42.677	-11.580	-22.913	13.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
418	1I	16.795	-91.122	22.898	-173.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
418	1J	-23.588	-91.122	-29.486	-173.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
418	1K	16.795	-9.172	22.898	44.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
418	1L	-23.588	-9.172	-29.486	44.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
418	1Q	11.331	-81.021	8.266	-123.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
418	1R	-18.125	-81.021	-14.854	-123.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
418	1S	11.331	-19.273	8.266	-4.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
418	1T	-18.125	-19.273	-14.854	-4.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
418	2	-0.341	-69.170	-3.654	-90.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
418	7	-1.648	-68.156	-3.585	-88.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
418	8	-1.643	-68.111	-3.580	-88.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
419	1A	43.084	-83.820	24.240	-100.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
419	1B	-53.190	-83.820	-27.657	-100.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
419	1C	43.084	-3.700	24.240	60.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
419	1D	-53.190	-3.700	-27.657	60.672	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
419	1I	26.218	-87.474	23.691	-131.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
419	1J	-36.324	-87.474	-27.108	-131.018	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
419	1K	26.218	-0.046	23.691	91.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
419	1L	-36.324	-0.046	-27.108	91.654	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
419	1Q	14.686	-74.483	10.632	-73.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
419	1R	-24.792	-74.483	-14.049	-73.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
419	1S	14.686	-13.037	10.632	34.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
419	1T	-24.792	-13.037	-14.049	34.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
419	2	-2.978	-58.328	-1.371	-30.428	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
419	7	-3.870	-58.251	-1.125	-28.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
419	8	-3.865	-58.210	-1.123	-28.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
420	1A	31.137	-81.751	29.625	-52.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
420	1B	-41.082	-81.751	-27.236	-52.077	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
420	1C	31.137	4.335	29.625	123.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
420	1D	-41.082	4.335	-27.236	123.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
420	1I	22.895	-81.156	25.101	-82.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
420	1J	-32.840	-81.156	-22.712	-82.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
420	1K	22.895	3.740	25.101	153.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
420	1L	-32.840	3.740	-22.712	153.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
420	1Q	11.129	-69.212	13.632	-24.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
420	1R	-21.074	-69.212	-11.243	-24.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
420	1S	11.129	-8.204	13.632	95.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
420	1T	-21.074	-8.204	-11.243	95.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
420	2	-4.287	-51.205	3.569	39.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
420	7	-4.624	-51.313	2.170	42.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
420	8	-4.616	-51.271	2.171	42.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
421	1A	21.010	-75.778	22.109	-17.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
421	1B	-25.831	-75.778	-17.730	-17.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
421	1C	21.010	22.996	22.109	152.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
421	1D	-25.831	22.996	-17.730	152.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
421	1I	20.800	-72.985	18.560	-29.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
421	1J	-25.621	-72.985	-14.181	-29.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
421	1K	20.800	20.203	18.560	164.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
421	1L	-25.621	20.203	-14.181	164.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
421	1Q	9.284	-57.317	11.265	8.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
421	1R	-14.104	-57.317	-6.885	8.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
421	1S	9.284	4.535	11.265	126.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
421	1T	-14.104	4.535	-6.885	126.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
421	2	-1.782	-34.301	4.314	83.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
421	7	-2.024	-34.611	3.417	85.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
421	8	-2.021	-34.590	3.414	85.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
422	1A	18.267	-67.222	8.923	-22.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
422	1B	-16.959	-67.222	-4.727	-22.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
422	1C	18.267	41.856	8.923	185.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
422	1D	-16.959	41.856	-4.727	185.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
422	1I	20.598	-63.512	8.988	-49.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
422	1J	-19.290	-63.512	-4.792	-49.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
422	1K	20.598	38.146	8.988	212.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
422	1L	-19.290	38.146	-4.792	212.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
422	1Q	9.769	-42.509	5.933	9.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
422	1R	-8.461	-42.509	-1.737	9.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
422	1S	9.769	17.143	5.933	154.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
422	1T	-8.461	17.143	-1.737	154.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
422	2	2.720	-17.509	3.293	109.115	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
422	7	1.925	-16.533	3.043	108.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
422	8	1.926	-16.520	3.041	107.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
423	1A	18.133	-53.387	14.750	-80.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
423	1B	-13.966	-53.387	-10.753	-80.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
423	1C	18.133	50.651	14.750	244.774	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.00	--
423	1D	-13.966	50.651	-10.753	244.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.00	--
423	1I	22.406	-55.823	21.816	-124.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
423	1J	-18.239	-55.823	-17.818	-124.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
423	1K	22.406	53.087	21.816	289.210	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
423	1L	-18.239	53.087	-17.818	289.210	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
423	1Q	11.041	-28.595	10.161	-22.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
423	1R	-6.874	-28.595	-6.164	-22.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
423	1S	11.041	25.859	10.161	186.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
423	1T	-6.874	25.859	-6.164	186.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
423	2	4.379	-3.074	1.753	117.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
423	7	3.693	-2.169	2.077	113.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
423	8	3.690	-2.165	2.075	113.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
424	1A	92.068	-130.946	36.578	-152.886	--	--	4.52	4.52					

424	1J	-45.677	-160.997	-57.000	-203.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
424	1K	40.166	-16.919	49.629	40.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
424	1L	-45.677	-16.919	-57.000	40.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
424	1Q	29.784	-137.267	19.026	-148.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
424	1R	-35.295	-137.267	-26.397	-148.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
424	1S	29.784	-40.649	19.026	-14.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
424	1T	-35.295	-40.649	-26.397	-14.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
424	2	6.399	-119.424	-7.569	-111.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
424	7	2.818	-118.896	-6.511	-110.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
424	8	2.821	-118.789	-6.504	-110.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
425	1A	100.744	-132.853	31.169	-121.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
425	1B	-109.592	-132.853	-40.892	-121.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
425	1C	100.744	-33.493	31.169	23.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
425	1D	-109.592	-33.493	-40.892	23.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
425	1I	46.092	-160.923	40.189	-171.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
425	1J	-54.939	-160.923	-49.912	-171.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
425	1K	46.092	-5.423	40.189	72.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
425	1L	-54.939	-5.423	-49.912	72.945	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
425	1Q	32.869	-132.671	15.613	-114.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
425	1R	-41.717	-132.671	-25.337	-114.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
425	1S	32.869	-33.675	15.613	16.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
425	1T	-41.717	-33.675	-25.337	16.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
425	2	7.175	-107.369	-8.882	-65.669	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
425	7	2.963	-108.581	-7.920	-65.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
425	8	2.969	-108.495	-7.914	-65.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
426	1A	27.706	-122.640	43.782	-36.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
426	1B	-38.736	-122.640	-49.836	-36.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
426	1C	27.706	-5.868	43.782	104.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
426	1D	-38.736	-5.868	-49.836	104.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
426	1I	23.463	-144.627	70.955	-84.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
426	1J	-34.493	-144.627	-77.009	-84.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
426	1K	23.463	16.119	70.955	152.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
426	1L	-34.493	16.119	-77.009	152.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
426	1Q	10.233	-112.791	25.927	-22.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
426	1R	-21.263	-112.791	-31.981	-22.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
426	1S	10.233	-15.717	25.927	90.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
426	1T	-21.263	-15.717	-31.981	90.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
426	2	-7.421	-81.507	-3.468	40.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
426	7	-7.392	-83.008	-3.698	42.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
426	8	-7.385	-82.961	-3.693	42.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
427	1A	11.196	-99.985	24.586	4.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
427	1B	-18.206	-99.985	-19.277	4.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
427	1C	11.196	25.887	24.586	136.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
427	1D	-18.206	25.887	-19.277	136.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
427	1I	14.839	-117.765	46.521	-54.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
427	1J	-21.850	-117.765	-41.212	-54.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
427	1K	14.839	43.667	46.521	194.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
427	1L	-21.850	43.667	-41.212	194.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
427	1Q	5.231	-80.469	18.546	8.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
427	1R	-12.241	-80.469	-13.236	8.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
427	1S	5.231	6.371	18.546	132.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
427	1T	-12.241	6.371	-13.236	132.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
427	2	-5.438	-45.323	4.943	90.543	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
427	7	-5.135	-46.870	4.375	91.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
427	8	-5.127	-46.825	4.372	91.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
428	1A	15.332	-69.316	17.799	1.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
428	1B	-16.430	-69.316	-7.888	1.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
428	1C	15.332	39.896	17.799	167.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
428	1D	-16.430	39.896	-7.888	167.614	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
428	1I	23.994	-83.246	28.058	-48.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
428	1J	-25.092	-83.246	-18.146	-48.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
428	1K	23.994	53.826	28.058	216.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
428	1L	-25.092	53.826	-18.146	216.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
428	1Q	9.116	-48.400	15.109	15.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
428	1R	-10.214	-48.400	-5.198	15.098	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
428	1S	9.116	18.980	15.109	153.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
428	1T	-10.214	18.980	-5.198	153.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
428	2	-1.391	-16.587	6.627	112.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
428	7	-1.133	-17.771	6.613	112.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
428	8	-1.131	-17.756	6.606	112.348	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
429	1A	23.238	-38.899	20.265	-30.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
429	1B	-19.862	-38.899	-10.110	-30.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
429	1C	23.238	47.805	20.265	199.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
429	1D	-19.862	47.805	-10.110	199.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
429	1I	31.764	-52.815	26.859	-142.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
429	1J	-28.388	-52.815	-16.704	-142.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
429	1K	31.764	61.721	26.859	311.645	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
429	1L	-28.388	61.721	-16.704	311.645	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.02	--
429	1Q	14.146	-21.904	15.508	-14.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
429	1R	-10.770	-21.904	-5.352	-14.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
429	1S	14.146	30.810	15.508	184.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
429	1T	-10.770	30.810	-5.352	184.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
429	2	2.125	6.997	7.385	116.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--

429	7	2.168	6.554	7.132	115.024	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
429	8	2.167	6.551	7.126	114.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
430	1A	21.176	-80.086	40.283	-14.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
430	1B	-25.898	-80.086	-10.787	-14.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
430	1C	21.176	118.338	40.283	187.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
430	1D	-25.898	118.338	-10.787	187.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
430	1I	20.130	-138.459	67.856	-156.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
430	1J	-24.852	-138.459	-38.360	-156.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
430	1K	20.130	176.711	67.856	329.955	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.03	--
430	1L	-24.852	176.711	-38.360	329.955	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.03	--
430	1Q	8.932	-49.331	38.469	-13.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
430	1R	-13.655	-49.331	-8.973	-13.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
430	1S	8.932	87.583	38.469	186.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
430	1T	-13.655	87.583	-8.973	186.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
430	2	-6.289	30.411	20.311	116.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
430	7	-5.028	28.449	20.028	115.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
430	8	-5.026	28.427	20.011	115.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
431	1A	31.305	-100.521	33.331	19.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
431	1B	-42.240	-100.521	-4.351	19.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
431	1C	31.305	108.313	33.331	151.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
431	1D	-42.240	108.313	-4.351	151.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
431	1I	20.500	-139.861	47.747	-33.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
431	1J	-31.435	-139.861	-18.767	-33.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
431	1K	20.500	147.653	47.747	204.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	--
431	1L	-31.435	147.653	-18.767	204.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
431	1Q	10.479	-59.542	31.685	22.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
431	1R	-21.414	-59.542	-2.705	22.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
431	1S	10.479	67.334	31.685	148.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
431	1T	-21.414	67.334	-2.705	148.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
431	2	-9.677	8.859	18.451	112.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
431	7	-8.721	7.436	18.777	113.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
431	8	-8.714	7.428	18.761	113.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
432	1A	35.976	-142.054	33.961	-1.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
432	1B	-49.233	-142.054	-20.738	-1.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
432	1C	35.976	91.148	33.961	141.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
432	1D	-49.233	91.148	-20.738	141.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
432	1I	25.245	-193.371	66.009	-69.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
432	1J	-38.502	-193.371	-52.786	-69.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
432	1K	25.245	142.465	66.009	209.117	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.04	--
432	1L	-38.502	142.465	-52.786	209.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
432	1Q	12.614	-99.606	28.891	2.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
432	1R	-25.871	-99.606	-15.669	2.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
432	1S	12.614	48.700	28.891	137.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
432	1T	-25.871	48.700	-15.669	137.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
432	2	-10.694	-27.327	10.265	89.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
432	7	-9.946	-29.854	9.672	91.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
432	8	-9.938	-29.831	9.666	91.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
433	1A	31.704	-162.282	38.216	-50.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
433	1B	-39.676	-162.282	-69.899	-50.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
433	1C	31.704	29.992	38.216	106.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
433	1D	-39.676	29.992	-69.899	106.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
433	1I	36.072	-230.812	120.074	-135.312	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.81	0.04	--
433	1J	-44.044	-230.812	-151.757	-135.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
433	1K	36.072	98.522	120.074	190.802	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.47	0.04	--
433	1L	-44.044	98.522	-151.757	190.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
433	1Q	14.797	-143.725	34.388	-41.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
433	1R	-22.769	-143.725	-66.071	-41.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
433	1S	14.797	11.435	34.388	96.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
433	1T	-22.769	11.435	-66.071	96.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
433	2	-6.262	-82.857	-19.835	32.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
433	7	-5.885	-84.787	-20.343	34.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
433	8	-5.878	-84.723	-20.323	34.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
434	1A	191.317	-186.560	118.856	-135.180	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.81	0.07	--
434	1B	-194.708	-186.560	-140.438	-135.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
434	1C	191.317	-51.574	118.856	10.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
434	1D	-194.708	-51.574	-140.438	10.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
434	1I	95.851	-245.199	266.591	-199.867	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.06	--
434	1J	-99.242	-245.199	-288.173	-199.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.06	--
434	1K	95.851	7.065	266.591	75.373	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.24	0.06	--
434	1L	-99.242	7.065	-288.173	75.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	--
434	1Q	66.265	-202.898	87.151	-141.886	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.75	0.03	--
434	1R	-69.656	-202.898	-108.734	-141.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
434	1S	66.265	-35.236	87.151	17.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
434	1T	-69.656	-35.236	-108.734	17.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
434	2	12.319	-154.472	-14.375	-80.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
434	7	6.482	-155.847	-13.448	-81.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
434	8	6.486	-155.725	-13.434	-81.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)				
435	1A	200.167	-185.638	99.665	-153.558	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.85	0.06	--
435	1B	-207.875	-185.638	-95.442	-153.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.06	--
435	1C	200.167	-64.062	99.665	-17.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.06	--

435	1D	-207.875	-64.062	-95.442	-17.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.06	--
435	1I	112.345	-240.812	222.347	-218.980	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.07	--
435	1J	-120.053	-240.812	-218.124	-218.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.07	--
435	1K	112.345	-8.888	222.347	47.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
435	1L	-120.053	-8.888	-218.124	47.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	--
435	1Q	71.319	-205.028	77.152	-162.336	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.83	0.03	--
435	1R	-79.026	-205.028	-72.929	-162.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
435	1S	71.319	-44.672	77.152	-8.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
435	1T	-79.026	-44.672	-72.929	-8.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
435	2	13.008	-166.789	4.763	-115.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
435	7	7.078	-166.321	3.986	-114.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
435	8	7.083	-166.197	3.983	-114.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

436	1A	200.187	-185.904	99.544	-153.444	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.85	0.06	--
436	1B	-207.877	-185.904	-95.325	-153.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.06	--
436	1C	200.187	-63.740	99.544	-17.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.06	--
436	1D	-207.877	-63.740	-95.325	-17.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.06	--
436	1I	112.386	-240.861	222.310	-218.943	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.07	--
436	1J	-120.076	-240.861	-218.091	-218.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.07	--
436	1K	112.386	-8.783	222.310	47.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
436	1L	-120.076	-8.783	-218.091	47.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	--
436	1Q	71.343	-205.077	77.117	-162.299	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.83	0.03	--
436	1R	-79.032	-205.077	-72.898	-162.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
436	1S	71.343	-44.567	77.117	-8.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
436	1T	-79.032	-44.567	-72.898	-8.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
436	2	-17.657	-163.097	3.548	-110.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
436	7	-11.313	-164.092	1.921	-111.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
436	8	-11.309	-163.969	1.922	-111.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

437	1A	191.311	-186.716	118.981	-135.136	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.81	0.07	--
437	1B	-194.683	-186.716	-140.552	-135.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
437	1C	191.311	-51.370	118.981	10.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	--
437	1D	-194.683	-51.370	-140.552	10.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
437	1I	95.824	-245.229	266.632	-199.851	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.06	--
437	1J	-99.196	-245.229	-288.203	-199.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.06	--
437	1K	95.824	7.143	266.632	75.365	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.24	0.06	--
437	1L	-99.196	7.143	-288.203	75.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	--
437	1Q	66.245	-202.928	87.190	-141.870	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.75	0.03	--
437	1R	-69.616	-202.928	-108.761	-141.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
437	1S	66.245	-35.158	87.190	17.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
437	1T	-69.616	-35.158	-108.761	17.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
437	2	-17.486	-160.139	-18.875	-83.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
437	7	-11.396	-159.237	-17.078	-83.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
437	8	-11.391	-159.114	-17.064	-83.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

438	1A	31.701	-162.427	38.243	-50.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
438	1B	-39.670	-162.427	-69.926	-50.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
438	1C	31.701	30.253	38.243	105.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
438	1D	-39.670	30.253	-69.926	105.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
438	1I	36.016	-230.817	120.027	-135.355	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.82	0.04	--
438	1J	-43.985	-230.817	-151.710	-135.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
438	1K	36.016	98.643	120.027	190.729	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.47	0.04	--
438	1L	-43.985	98.643	-151.710	190.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
438	1Q	14.779	-143.737	34.383	-41.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
438	1R	-22.748	-143.737	-66.066	-41.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
438	1S	14.779	11.563	34.383	96.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
438	1T	-22.748	11.563	-66.066	96.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
438	2	-4.859	-92.324	-20.313	39.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
438	7	-5.041	-90.451	-20.628	38.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
438	8	-5.035	-90.387	-20.608	38.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

439	1A	36.017	-141.980	34.044	-2.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
439	1B	-49.285	-141.980	-20.812	-2.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
439	1C	36.017	91.204	34.044	141.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
439	1D	-49.285	91.204	-20.812	141.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
439	1I	25.391	-193.283	66.174	-69.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
439	1J	-38.659	-193.283	-52.942	-69.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
439	1K	25.391	142.507	66.174	209.061	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.04	--
439	1L	-38.659	142.507	-52.942	209.061	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
439	1Q	12.657	-99.525	28.953	2.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
439	1R	-25.926	-99.525	-15.720	2.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
439	1S	12.657	48.749	28.953	137.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
439	1T	-25.926	48.749	-15.720	137.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
439	2	-7.067	-40.547	7.609	94.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
439	7	-7.776	-37.765	8.083	93.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
439	8	-7.767	-37.743	8.076	93.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

440	1A	31.326	-100.802	33.322	18.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
440	1B	-42.280	-100.802	-4.336	18.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
440	1C	31.326	108.545	33.322	151.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
440	1D	-42.280	108.545	-4.336	151.792	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
440	1I	20.501	-140.143	47.801	-33.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
440	1J	-31.455	-140.143	-18.815	-33.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
440	1K	20.501	147.885	47.801	204.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	--
440	1L	-31.455	147.885	-18.815	204.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
440	1Q	10.481	-59.674	31.697	22.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
440	1R	-21.436	-59.674	-2.710	22.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
440	1S	10.481	67.416	31.697	148.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--

440	1T	-21.436	67.416	-2.710	148.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
440	2	-4.793	-5.408	19.833	112.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
440	7	-5.796	2.822	19.608	112.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
440	8	-5.789	2.814	19.593	112.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

441	1A	21.187	-80.361	40.270	-14.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
441	1B	-25.920	-80.361	-10.771	-14.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
441	1C	21.187	118.586	40.270	187.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
441	1D	-25.920	118.586	-10.771	187.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
441	1I	20.133	-138.734	67.853	-157.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
441	1J	-24.866	-138.734	-38.354	-157.038	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
441	1K	20.133	176.959	67.853	329.879	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.03	--
441	1L	-24.866	176.959	-38.354	329.879	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.68	0.03	--
441	1Q	8.935	-49.469	38.466	-14.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
441	1R	-13.668	-49.469	-8.966	-14.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
441	1S	8.935	87.693	38.466	186.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
441	1T	-13.668	87.693	-8.966	186.881	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
441	2	-1.711	20.501	20.257	112.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
441	7	-2.175	22.497	19.886	113.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
441	8	-2.171	22.477	19.868	113.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

442	1A	23.240	-38.898	20.261	-30.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
442	1B	-19.869	-38.898	-10.089	-30.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
442	1C	23.240	47.818	20.261	199.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
442	1D	-19.869	47.818	-10.089	199.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
442	1I	31.776	-52.807	26.823	-142.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
442	1J	-28.405	-52.807	-16.651	-142.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
442	1K	31.776	61.727	26.823	311.367	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
442	1L	-28.405	61.727	-16.651	311.367	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.02	--
442	1Q	14.149	-21.887	15.506	-14.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
442	1R	-10.778	-21.887	-5.334	-14.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
442	1S	14.149	30.807	15.506	183.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
442	1T	-10.778	30.807	-5.334	183.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
442	2	3.475	4.901	7.111	107.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
442	7	2.722	5.297	6.719	109.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
442	8	2.722	5.294	6.713	109.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

443	1A	15.332	-69.440	17.859	0.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
443	1B	-16.442	-69.440	-7.936	0.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
443	1C	15.332	40.166	17.859	167.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
443	1D	-16.442	40.166	-7.936	167.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
443	1I	23.963	-83.230	28.107	-48.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
443	1J	-25.073	-83.230	-18.184	-48.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
443	1K	23.963	53.956	28.107	216.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
443	1L	-25.073	53.956	-18.184	216.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
443	1Q	9.107	-48.377	15.137	15.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
443	1R	-10.218	-48.377	-5.215	15.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
443	1S	9.107	19.103	15.137	153.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
443	1T	-10.218	19.103	-5.215	153.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
443	2	1.681	-22.608	6.402	109.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
443	7	1.242	-21.345	6.480	110.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
443	8	1.242	-21.328	6.476	110.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

444	1A	11.186	-99.923	24.596	4.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
444	1B	-18.205	-99.923	-19.277	4.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
444	1C	11.186	25.943	24.596	136.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
444	1D	-18.205	25.943	-19.277	136.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
444	1I	14.819	-117.703	46.541	-54.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
444	1J	-21.838	-117.703	-41.222	-54.299	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
444	1K	14.819	43.723	46.541	194.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
444	1L	-21.838	43.723	-41.222	194.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
444	1Q	5.219	-80.400	18.555	8.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
444	1R	-12.238	-80.400	-13.236	8.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
444	1S	5.219	6.420	18.555	132.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
444	1T	-12.238	6.420	-13.236	132.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
444	2	-4.009	-52.839	2.352	94.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
444	7	-4.279	-51.347	2.823	94.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
444	8	-4.274	-51.301	2.821	94.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

445	1A	27.662	-122.731	43.839	-36.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
445	1B	-38.689	-122.731	-49.889	-36.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
445	1C	27.662	-5.673	43.839	104.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
445	1D	-38.689	-5.673	-49.889	104.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
445	1I	23.407	-144.620	70.957	-84.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
445	1J	-34.434	-144.620	-77.008	-84.952	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
445	1K	23.407	16.216	70.957	152.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
445	1L	-34.434	16.216	-77.008	152.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
445	1Q	10.208	-112.791	25.941	-22.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
445	1R	-21.235	-112.791	-31.992	-22.603	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
445	1S	10.208	-15.613	25.941	90.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
445	1T	-21.235	-15.613	-31.992	90.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
445	2	-7.499	-88.410	-3.590	49.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
445	7	-7.439	-87.130	-3.771	47.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
445	8	-7.431	-87.070	-3.766	47.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

446	1A	100.752	-132.970	31.120	-121.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--

446	1B	-109.592	-132.970	-40.848	-121.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
446	1C	100.752	-33.256	31.120	23.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
446	1D	-109.592	-33.256	-40.848	23.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
446	1I	46.110	-160.914	40.213	-171.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
446	1J	-54.950	-160.914	-49.941	-171.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
446	1K	46.110	-5.312	40.213	72.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
446	1L	-54.950	-5.312	-49.941	72.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
446	1Q	32.876	-132.655	15.605	-114.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
446	1R	-41.716	-132.655	-25.333	-114.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
446	1S	32.876	-33.571	15.605	16.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
446	1T	-41.716	-33.571	-25.333	16.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
446	2	-14.616	-112.441	-6.408	-63.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
446	7	-10.106	-111.583	-5.417	-64.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
446	8	-10.101	-111.496	-5.412	-64.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

447	1A	47.684	-134.709	29.536	-101.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
447	1B	-55.216	-134.709	-33.185	-101.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
447	1C	47.684	-63.413	29.536	-15.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
447	1D	-55.216	-63.413	-33.185	-15.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
447	1I	53.501	-159.569	55.366	-136.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
447	1J	-61.033	-159.569	-59.015	-136.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
447	1K	53.501	-38.553	55.366	20.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
447	1L	-61.033	-38.553	-59.015	20.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
447	1Q	22.422	-144.547	19.480	-101.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
447	1R	-29.954	-144.547	-23.129	-101.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
447	1S	22.422	-53.575	19.480	-15.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
447	1T	-29.954	-53.575	-23.129	-15.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
447	2	-3.037	-129.463	-2.992	-75.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
447	7	-3.768	-130.270	-2.704	-76.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
447	8	-3.761	-130.169	-2.702	-75.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

448	1A	24.162	-117.923	33.270	-117.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
448	1B	-31.119	-117.923	-37.007	-117.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
448	1C	24.162	-53.967	33.270	-13.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
448	1D	-31.119	-53.967	-37.007	-13.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
448	1I	37.833	-138.922	61.893	-147.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
448	1J	-44.790	-138.922	-65.630	-147.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
448	1K	37.833	-32.968	61.893	16.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
448	1L	-44.790	-32.968	-65.630	16.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
448	1Q	13.442	-125.986	21.732	-111.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
448	1R	-20.399	-125.986	-25.470	-111.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
448	1S	13.442	-45.904	21.732	-18.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
448	1T	-20.399	-45.904	-25.470	-18.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
448	2	-5.140	-112.361	-3.356	-83.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
448	7	-4.941	-113.067	-3.011	-84.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
448	8	-4.935	-112.961	-3.008	-84.541	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

449	1A	47.751	-134.935	29.650	-101.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
449	1B	-55.258	-134.935	-33.301	-101.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
449	1C	47.751	-62.869	29.650	-15.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
449	1D	-55.258	-62.869	-33.301	-15.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
449	1I	53.652	-159.365	55.522	-136.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
449	1J	-61.159	-159.365	-59.173	-136.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
449	1K	53.652	-38.439	55.522	20.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
449	1L	-61.159	-38.439	-59.173	20.075	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
449	1Q	22.476	-144.482	19.541	-101.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
449	1R	-29.983	-144.482	-23.192	-101.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
449	1S	22.476	-53.322	19.541	-15.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
449	1T	-29.983	-53.322	-23.192	-15.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
449	2	-7.599	-132.251	-1.559	-79.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
449	7	-6.564	-131.851	-1.909	-78.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
449	8	-6.558	-131.748	-1.907	-78.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

450	1A	24.139	-118.123	33.288	-117.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
450	1B	-31.106	-118.123	-37.008	-117.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
450	1C	24.139	-54.453	33.288	-13.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
450	1D	-31.106	-54.453	-37.008	-13.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
450	1I	37.768	-139.213	61.848	-147.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
450	1J	-44.735	-139.213	-65.568	-147.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
450	1K	37.768	-33.363	61.848	17.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
450	1L	-44.735	-33.363	-65.568	17.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
450	1Q	13.417	-126.284	21.724	-111.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
450	1R	-20.384	-126.284	-25.445	-111.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
450	1S	13.417	-46.292	21.724	-18.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
450	1T	-20.384	-46.292	-25.445	-18.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
450	2	-4.830	-115.440	-1.431	-89.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
450	7	-4.758	-115.080	-1.852	-88.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
450	8	-4.754	-114.990	-1.849	-88.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

451	1A	19.875	-88.054	9.481	-136.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
451	1B	-24.838	-88.054	-15.991	-136.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
451	1C	19.875	-28.546	9.481	-10.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
451	1D	-24.838	-28.546	-15.991	-10.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
451	1I	12.789	-93.465	17.473	-157.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
451	1J	-17.752	-93.465	-23.983	-157.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
451	1K	12.789	-23.135	17.473	10.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
451	1L	-17.752	-23.135	-23.983	10.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
451	1Q	6.839	-87.333	5.400	-124.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--

451	1R	-11.802	-87.333	-11.910	-124.161	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
451	1S	6.839	-29.267	5.400	-22.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
451	1T	-11.802	-29.267	-11.910	-22.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
451	2	-1.897	-79.320	-3.568	-101.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
451	7	-2.463	-78.580	-3.880	-100.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
451	8	-2.460	-78.510	-3.873	-100.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
452	1A	13.800	-78.759	13.390	-141.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	--
452	1B	-18.675	-78.759	-20.328	-141.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
452	1C	13.800	-16.633	13.390	-5.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
452	1D	-18.675	-16.633	-20.328	-5.323	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
452	1I	5.132	-82.700	17.509	-155.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
452	1J	-10.007	-82.700	-24.447	-155.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
452	1K	5.132	-12.692	17.509	8.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
452	1L	-10.007	-12.692	-24.447	8.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
452	1Q	3.644	-75.133	6.232	-125.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
452	1R	-8.518	-75.133	-13.170	-125.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
452	1S	3.644	-20.259	6.232	-21.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
452	1T	-8.518	-20.259	-13.170	-21.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
452	2	-2.024	-65.629	-3.249	-102.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
452	7	-2.516	-64.754	-3.801	-100.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
452	8	-2.512	-64.709	-3.798	-100.489	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
453	1A	7.810	-70.770	15.648	-144.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
453	1B	-12.075	-70.770	-22.357	-144.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
453	1C	7.810	-9.196	15.648	1.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
453	1D	-12.075	-9.196	-22.357	1.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
453	1I	3.808	-72.485	16.773	-149.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
453	1J	-8.073	-72.485	-23.482	-149.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
453	1K	3.808	-7.481	16.773	6.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
453	1L	-8.073	-7.481	-23.482	6.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
453	1Q	2.065	-65.291	6.655	-123.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
453	1R	-6.330	-65.291	-13.364	-123.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
453	1S	2.065	-14.675	6.655	-19.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
453	1T	-6.330	-14.675	-13.364	-19.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
453	2	-2.105	-55.860	-2.774	-100.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
453	7	-2.401	-54.795	-3.457	-98.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
453	8	-2.398	-54.753	-3.451	-98.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
454	1A	13.282	-93.951	17.530	-157.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
454	1B	-18.257	-93.951	-24.098	-157.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
454	1C	13.282	-23.641	17.530	9.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
454	1D	-18.257	-23.641	-24.098	9.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
454	1I	20.198	-88.708	9.411	-137.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
454	1J	-25.174	-88.708	-15.979	-137.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
454	1K	20.198	-28.884	9.411	-10.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
454	1L	-25.174	-28.884	-15.979	-10.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
454	1Q	7.041	-87.889	5.393	-124.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
454	1R	-12.017	-87.889	-11.961	-124.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
454	1S	7.041	-29.703	5.393	-23.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
454	1T	-12.017	-29.703	-11.961	-23.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
454	2	-3.454	-80.284	-3.015	-104.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
454	7	-3.138	-79.420	-3.300	-102.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
454	8	-3.135	-79.370	-3.298	-102.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
455	1A	23.746	-113.969	15.881	-155.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
455	1B	-29.623	-113.969	-21.975	-155.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
455	1C	23.746	-33.805	15.881	11.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
455	1D	-29.623	-33.805	-21.975	11.667	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
455	1I	26.549	-103.896	9.508	-130.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
455	1J	-32.427	-103.896	-15.602	-130.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
455	1K	26.549	-43.878	9.508	-13.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
455	1L	-32.427	-43.878	-15.602	-13.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
455	1Q	10.854	-107.844	5.156	-120.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
455	1R	-16.731	-107.844	-11.251	-120.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
455	1S	10.854	-39.930	5.156	-23.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
455	1T	-16.731	-39.930	-11.251	-23.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
455	2	-3.390	-100.830	-3.798	-102.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
455	7	-3.091	-99.750	-3.393	-99.630	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
455	8	-3.088	-99.680	-3.388	-99.540	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
456	1A	28.223	-141.908	55.994	-147.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
456	1B	-34.843	-141.908	-60.022	-147.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
456	1C	28.223	-33.962	55.994	16.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
456	1D	-34.843	-33.962	-60.022	16.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	--
456	1I	20.086	-120.530	30.216	-117.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
456	1J	-26.705	-120.530	-34.244	-117.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
456	1K	20.086	-55.340	30.216	-13.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
456	1L	-26.705	-55.340	-34.244	-13.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
456	1Q	10.258	-128.839	19.554	-112.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
456	1R	-16.877	-128.839	-23.583	-112.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
456	1S	10.258	-47.031	19.554	-18.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
456	1T	-16.877	-47.031	-23.583	-18.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
456	2	-3.617	-120.397	-6.469	-94.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
456	7	-3.284	-118.944	-4.303	-91.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
456	8	-3.280	-118.836	-4.301	-91.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

457	1A	52.875	-159.360	48.312	-137.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
457	1B	-60.620	-159.360	-52.220	-137.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
457	1C	52.875	-38.036	48.312	20.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
457	1D	-60.620	-38.036	-52.220	20.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
457	1I	45.935	-135.994	25.580	-101.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
457	1J	-53.680	-135.994	-29.488	-101.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
457	1K	45.935	-61.402	25.580	-14.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
457	1L	-53.680	-61.402	-29.488	-14.956	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
457	1Q	21.819	-144.474	16.805	-101.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
457	1R	-29.564	-144.474	-20.713	-101.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
457	1S	21.819	-52.922	16.805	-14.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
457	1T	-29.564	-52.922	-20.713	-14.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
457	2	-1.069	-135.188	-5.474	-84.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
457	7	-2.428	-133.516	-4.048	-81.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
457	8	-2.422	-133.413	-4.045	-81.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

458	1A	29.305	-116.530	47.963	-62.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
458	1B	-42.705	-116.530	-33.544	-62.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
458	1C	29.305	127.207	47.963	201.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
458	1D	-42.705	127.207	-33.544	201.367	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
458	1I	44.488	-157.760	56.720	-60.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
458	1J	-57.888	-157.760	-42.301	-60.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
458	1K	44.488	168.437	56.720	199.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.05	--
458	1L	-57.888	168.437	-42.301	199.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
458	1Q	15.478	-66.593	30.473	-9.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
458	1R	-28.877	-66.593	-16.054	-9.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
458	1S	15.478	77.271	30.473	148.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
458	1T	-28.877	77.271	-16.054	148.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
458	2	-10.070	14.667	9.328	104.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
458	7	-9.612	11.659	9.430	99.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
458	8	-9.603	11.652	9.422	99.182	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

459	1A	25.257	-67.878	21.779	-16.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
459	1B	-26.578	-67.878	-11.350	-16.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
459	1C	25.257	69.507	21.779	179.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
459	1D	-26.578	69.507	-11.350	179.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
459	1I	19.913	-52.758	23.637	-39.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
459	1J	-21.234	-52.758	-13.209	-39.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
459	1K	19.913	54.387	23.637	202.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
459	1L	-21.234	54.387	-13.209	202.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
459	1Q	10.437	-30.481	15.227	12.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
459	1R	-11.757	-30.481	-4.798	12.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
459	1S	10.437	32.109	15.227	150.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
459	1T	-11.757	32.109	-4.798	150.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
459	2	-4.428	8.060	7.569	110.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
459	7	-3.016	5.239	7.316	109.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
459	8	-3.014	5.241	7.312	109.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

460	1A	34.340	-121.187	39.330	-26.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
460	1B	-45.298	-121.187	-10.191	-26.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
460	1C	34.340	159.258	39.330	194.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
460	1D	-45.298	159.258	-10.191	194.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
460	1I	30.067	-59.650	42.322	-14.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
460	1J	-41.025	-59.650	-13.183	-14.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
460	1K	30.067	97.721	42.322	182.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	--
460	1L	-41.025	97.721	-13.183	182.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
460	1Q	13.366	-40.255	31.839	16.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
460	1R	-24.323	-40.255	-2.700	16.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
460	1S	13.366	78.327	31.839	151.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
460	1T	-24.323	78.327	-2.700	151.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
460	2	-11.645	34.613	19.160	114.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
460	7	-9.908	30.594	19.247	113.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
460	8	-9.900	30.575	19.230	113.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

461	1A	22.919	-83.269	57.414	-127.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
461	1B	-27.824	-83.269	-27.850	-127.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
461	1C	22.919	139.884	57.414	298.928	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
461	1D	-27.824	139.884	-27.850	298.928	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.02	--
461	1I	25.502	-130.099	59.829	-138.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
461	1J	-30.407	-130.099	-30.265	-138.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
461	1K	25.502	186.714	59.829	309.218	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.81	0.03	--
461	1L	-30.407	186.714	-30.265	309.218	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.03	--
461	1Q	10.545	-44.785	40.569	-35.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
461	1R	-15.450	-44.785	-11.005	-35.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
461	1S	10.545	101.399	40.569	206.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
461	1T	-15.450	101.399	-11.005	206.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
461	2	-6.049	37.681	18.652	101.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
461	7	-4.773	37.460	18.891	106.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
461	8	-4.770	37.421	18.873	106.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

462	1A	27.437	-40.984	20.678	-101.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
462	1B	-24.180	-40.984	-10.329	-101.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
462	1C	27.437	62.321	20.678	267.367	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
462	1D	-24.180	62.321	-10.329	267.367	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
462	1I	27.027	-41.824	28.312	-133.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
462	1J	-23.770	-41.824	-17.962	-133.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
462	1K	27.027	63.161	28.312	299.777	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.02	--

462	1L	-23.770	63.161	-17.962	299.777	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.02	--
462	1Q	13.978	-17.681	16.012	-28.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
462	1R	-10.721	-17.681	-5.662	-28.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
462	1S	13.978	39.018	16.012	195.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
462	1T	-10.721	39.018	-5.662	195.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
462	2	-1.080	18.655	7.287	101.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
462	7	0.310	16.833	6.868	105.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
462	8	0.310	16.827	6.862	105.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
463	1A	24.101	-30.012	26.781	-153.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
463	1B	-19.491	-30.012	-18.819	-153.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
463	1C	24.101	66.060	26.781	307.043	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
463	1D	-19.491	66.060	-18.819	307.043	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
463	1I	25.839	-49.976	38.263	-192.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
463	1J	-21.229	-49.976	-30.301	-192.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
463	1K	25.839	86.024	38.263	345.474	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
463	1L	-21.229	86.024	-30.301	345.474	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.02	--
463	1Q	13.329	-14.312	18.464	-57.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
463	1R	-8.720	-14.312	-10.502	-57.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
463	1S	13.329	50.360	18.464	210.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
463	1T	-8.720	50.360	-10.502	210.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
463	2	-0.658	24.199	7.010	82.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
463	7	1.477	24.085	6.325	90.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
463	8	1.475	24.064	6.322	90.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
464	1A	23.822	-66.019	41.319	-187.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
464	1B	-20.858	-66.019	-36.758	-187.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
464	1C	23.822	113.347	41.319	313.827	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.01	--
464	1D	-20.858	113.347	-36.758	313.827	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
464	1I	24.820	-72.599	50.632	-213.199	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.47	0.02	--
464	1J	-21.855	-72.599	-46.072	-213.199	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
464	1K	24.820	119.927	50.632	339.447	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
464	1L	-21.855	119.927	-46.072	339.447	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
464	1Q	12.511	-26.033	23.023	-74.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
464	1R	-9.547	-26.033	-18.463	-74.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
464	1S	12.511	73.361	23.023	201.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
464	1T	-9.547	73.361	-18.463	201.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
464	2	1.213	26.673	6.348	60.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
464	7	1.513	28.562	5.024	69.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
464	8	1.513	28.540	5.021	69.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
465	1A	33.288	-186.096	63.239	-237.194	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.83	0.04	--
465	1B	-40.260	-186.096	-35.786	-237.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
465	1C	33.288	254.149	63.239	398.367	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.90	0.04	--
465	1D	-40.260	254.149	-35.786	398.367	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.93	0.04	--
465	1I	32.773	-232.779	66.273	-254.057	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.05	--
465	1J	-39.746	-232.779	-38.820	-254.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.05	--
465	1K	32.773	300.832	66.273	415.230	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.05	--
465	1L	-39.746	300.832	-38.820	415.230	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.82	0.05	--
465	1Q	14.496	-90.383	42.173	-89.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
465	1R	-21.468	-90.383	-14.720	-89.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
465	1S	14.496	158.435	42.173	250.475	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
465	1T	-21.468	158.435	-14.720	250.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
465	2	-5.344	35.996	15.794	81.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
465	7	-5.060	39.692	16.778	91.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
465	8	-5.055	39.672	16.763	91.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
466	1A	44.183	-238.338	52.000	-263.126	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.04	--
466	1B	-36.390	-238.338	-39.379	-263.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
466	1C	44.183	310.202	52.000	401.630	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.89	0.04	--
466	1D	-36.390	310.202	-39.379	401.630	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.04	--
466	1I	46.535	-258.918	61.765	-266.206	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.60	0.06	--
466	1J	-38.742	-258.918	-49.144	-266.206	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.06	--
466	1K	46.535	330.782	61.765	404.710	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.91	0.06	--
466	1L	-38.742	330.782	-49.144	404.710	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
466	1Q	24.280	-107.694	31.356	-102.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
466	1R	-16.487	-107.694	-18.735	-102.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
466	1S	24.280	179.558	31.356	241.138	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.03	--
466	1T	-16.487	179.558	-18.735	241.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.03	--
466	2	-5.107	32.426	9.933	58.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
466	7	-4.581	38.272	9.321	71.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
466	8	-4.578	38.231	9.315	71.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
467	1A	46.753	-259.462	62.152	-266.310	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.60	0.06	--
467	1B	-38.938	-259.462	-49.530	-266.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.06	--
467	1C	46.753	330.188	62.152	404.556	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.91	0.06	--
467	1D	-38.938	330.188	-49.530	404.556	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
467	1I	44.517	-238.812	52.377	-263.160	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.04	--
467	1J	-36.702	-238.812	-39.754	-263.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
467	1K	44.517	309.538	52.377	401.406	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.89	0.04	--
467	1L	-36.702	309.538	-39.754	401.406	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.04	--
467	1Q	24.419	-108.250	31.535	-102.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
467	1R	-16.604	-108.250	-18.913	-102.750	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
467	1S	24.419	178.976	31.535	240.996	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.03	--
467	1T	-16.604	178.976	-18.913	240.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.03	--
467	2	1.419	29.605	8.150	58.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
467	7	2.924	36.576	8.253	71.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
467	8	2.921	36.535	8.247	71.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
468	1A	32.802	-233.302	66.302	-254.140	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.05	--
468	1B	-39.773	-233.302	-38.852	-254.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.05	--
468	1C	32.802	300.194	66.302	415.152	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.05	--
468	1D	-39.773	300.194	-38.852	415.152	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.82	0.05	--
468	1I	33.380	-186.500	63.247	-237.298	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.83	0.04	--
468	1J	-40.351	-186.500	-35.797	-237.298	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
468	1K	33.380	253.392	63.247	398.310	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.90	0.04	--
468	1L	-40.351	253.392	-35.797	398.310	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.93	0.04	--
468	1Q	14.528	-90.890	42.182	-89.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
468	1R	-21.499	-90.890	-14.732	-89.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
468	1S	14.528	157.782	42.182	250.382	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
468	1T	-21.499	157.782	-14.732	250.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
468	2	-0.504	30.672	14.742	79.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
468	7	-2.156	36.197	16.146	90.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
468	8	-2.152	36.177	16.132	90.197	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
469	1A	25.571	-130.408	59.877	-138.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
469	1B	-30.453	-130.408	-30.319	-138.112	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
469	1C	25.571	186.151	59.877	309.375	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.81	0.03	--
469	1D	-30.453	186.151	-30.319	309.375	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.03	--
469	1I	23.030	-83.298	57.399	-127.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
469	1J	-27.912	-83.298	-27.841	-127.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
469	1K	23.030	139.041	57.399	298.805	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
469	1L	-27.912	139.041	-27.841	298.805	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.02	--
469	1Q	10.594	-45.075	40.576	-35.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
469	1R	-15.476	-45.075	-11.018	-35.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
469	1S	10.594	100.819	40.576	206.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
469	1T	-15.476	100.819	-11.018	206.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
469	2	-4.505	29.722	20.594	98.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
469	7	-3.841	32.406	20.053	104.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
469	8	-3.837	32.366	20.037	104.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
470	1A	30.202	-59.991	42.344	-14.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
470	1B	-41.133	-59.991	-13.211	-14.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
470	1C	30.202	97.096	42.344	182.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
470	1D	-41.133	97.096	-13.211	182.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
470	1I	34.486	-121.808	39.320	-26.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
470	1J	-45.417	-121.808	-10.187	-26.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
470	1K	34.486	158.913	39.320	194.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
470	1L	-45.417	158.913	-10.187	194.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
470	1Q	13.439	-40.732	31.839	16.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
470	1R	-24.370	-40.732	-2.706	16.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
470	1S	13.439	77.837	31.839	151.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
470	1T	-24.370	77.837	-2.706	151.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
470	2	-7.847	24.663	20.410	110.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
470	7	-7.622	24.689	19.992	111.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
470	8	-7.615	24.668	19.977	111.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
471	1A	25.803	-89.169	32.028	-70.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
471	1B	-37.395	-89.169	-36.199	-70.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
471	1C	25.803	41.866	32.028	139.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
471	1D	-37.395	41.866	-36.199	139.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
471	1I	20.616	-81.539	24.657	-87.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
471	1J	-32.208	-81.539	-28.828	-87.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
471	1K	20.616	34.236	24.657	156.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
471	1L	-32.208	34.236	-28.828	156.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
471	1Q	9.017	-60.020	12.541	-29.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
471	1R	-20.608	-60.020	-16.712	-29.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
471	1S	9.017	12.716	12.541	98.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
471	1T	-20.608	12.716	-16.712	98.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
471	2	-12.047	-28.111	-7.161	55.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
471	7	-10.319	-29.439	-5.412	51.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
471	8	-10.311	-29.420	-5.409	51.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
472	1A	24.159	-82.845	35.553	-43.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
472	1B	-31.645	-82.845	-29.004	-43.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
472	1C	24.159	58.718	35.553	177.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
472	1D	-31.645	58.718	-29.004	177.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
472	1I	21.271	-61.810	33.212	-42.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
472	1J	-28.757	-61.810	-26.663	-42.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
472	1K	21.271	37.683	33.212	176.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
472	1L	-28.757	37.683	-26.663	176.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
472	1Q	9.662	-45.784	18.516	-0.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
472	1R	-17.149	-45.784	-11.967	-0.908	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
472	1S	9.662	21.656	18.516	134.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
472	1T	-17.149	21.656	-11.967	134.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
472	2	-8.829	-13.876	3.972	98.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
472	7	-7.297	-14.752	4.123	94.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
472	8	-7.290	-14.734	4.120	94.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
473	1A	27.318	-1><											

473	1J	-31.710	-161.816	-122.218	-121.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
473	1K	22.940	139.539	94.648	191.344	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.03	--
473	1L	-31.710	139.539	-122.218	191.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
473	1Q	10.528	-79.584	41.721	-50.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
473	1R	-19.298	-79.584	-69.291	-50.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
473	1S	10.528	57.306	41.721	121.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
473	1T	-19.298	57.306	-69.291	121.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
473	2	-8.689	-10.138	-26.194	61.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
473	7	-7.553	-12.010	-23.064	55.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
473	8	-7.546	-11.995	-23.044	55.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
474	1A	22.848	-161.714	94.653	-120.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
474	1B	-31.603	-161.714	-122.223	-120.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
474	1C	22.848	139.395	94.653	191.622	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.03	--
474	1D	-31.603	139.395	-122.223	191.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
474	1I	27.447	-136.234	92.490	-122.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
474	1J	-36.202	-136.234	-120.060	-122.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
474	1K	27.447	113.915	92.490	193.442	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.50	0.03	--
474	1L	-36.202	113.915	-120.060	193.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
474	1Q	10.543	-79.662	41.726	-50.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
474	1R	-19.298	-79.662	-69.295	-50.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
474	1S	10.543	57.343	41.726	121.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
474	1T	-19.298	57.343	-69.295	121.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
474	2	-8.613	-5.374	-27.549	58.352	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
474	7	-7.503	-8.613	-23.879	53.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
474	8	-7.498	-8.600	-23.861	53.256	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
475	1A	44.219	-157.100	56.585	-60.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.05	--
475	1B	-57.617	-157.100	-42.157	-60.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
475	1C	44.219	168.833	56.585	199.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
475	1D	-57.617	168.833	-42.157	199.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
475	1I	29.141	-116.150	47.870	-62.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
475	1J	-42.539	-116.150	-33.442	-62.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
475	1K	29.141	127.883	47.870	201.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
475	1L	-42.539	127.883	-33.442	201.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
475	1Q	15.369	-66.090	30.419	-9.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	--
475	1R	-28.767	-66.090	-15.991	-9.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
475	1S	15.369	77.824	30.419	148.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
475	1T	-28.767	77.824	-15.991	148.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
475	2	-13.860	20.900	11.010	104.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
475	7	-11.885	15.151	10.442	98.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
475	8	-11.876	15.146	10.435	98.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
476	1A	17.383	-22.503	37.069	-182.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
476	1B	-15.143	-22.503	-33.857	-182.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
476	1C	17.383	49.443	37.069	300.387	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
476	1D	-15.143	49.443	-33.857	300.387	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
476	1I	14.653	-19.234	27.052	-129.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
476	1J	-12.413	-19.234	-23.840	-129.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
476	1K	14.653	46.174	27.052	247.544	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.53	0.01	--
476	1L	-12.413	46.174	-23.840	247.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
476	1Q	8.387	-5.960	16.097	-55.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
476	1R	-6.147	-5.960	-12.884	-55.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
476	1S	8.387	32.900	16.097	173.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
476	1T	-6.147	32.900	-12.884	173.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
476	2	1.060	20.317	7.193	52.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
476	7	1.167	19.321	5.108	62.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
476	8	1.166	19.310	5.108	62.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
477	1A	21.959	-39.067	32.429	-150.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
477	1B	-17.961	-39.067	-28.797	-150.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
477	1C	21.959	55.945	32.429	299.634	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
477	1D	-17.961	55.945	-28.797	299.634	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
477	1I	19.985	-27.909	24.029	-95.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
477	1J	-15.987	-27.909	-20.397	-95.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
477	1K	19.985	44.786	24.029	245.119	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
477	1L	-15.987	44.786	-20.397	245.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
477	1Q	11.313	-13.269	14.538	-34.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
477	1R	-7.316	-13.269	-10.907	-34.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
477	1S	11.313	30.147	14.538	184.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
477	1T	-7.316	30.147	-10.907	184.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
477	2	1.594	15.601	6.621	72.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
477	7	1.968	13.808	4.892	83.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
477	8	1.967	13.803	4.889	83.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
478	1A	22.399	-55.987	21.825	-123.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
478	1B	-18.212	-55.987	-17.834	-123.749	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
478	1C	22.399	52.815	21.825	289.769	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
478	1D	-18.212	52.815	-17.834	289.769	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
478	1I	18.181	-53.600	14.793	-79.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
478	1J	-13.994	-53.600	-10.803	-79.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
478	1K	18.181	50.428	14.793	245.382	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.00	--
478	1L	-13.994	50.428	-10.803	245.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.00	--
478	1Q	11.053	-28.847	10.165	-21.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
478	1R	-6.866	-28.847	-6.175	-21.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
478	1S	11.053	25.675	10.165	187.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
478	1T	-6.866	25.675	-6.175	187.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
478	2	1.399	5.692	5.419	90.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--

478	7	1.912	3.815	4.277	98.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
478	8	1.910	3.819	4.274	98.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
479	1A	20.585	-64.173	8.997	-48.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
479	1B	-19.260	-64.173	-4.798	-48.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
479	1C	20.585	37.991	8.997	213.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
479	1D	-19.260	37.991	-4.798	213.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
479	1I	18.296	-67.722	8.970	-21.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
479	1J	-16.971	-67.722	-4.770	-21.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
479	1K	18.296	41.540	8.970	186.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
479	1L	-16.971	41.540	-4.770	186.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
479	1Q	9.777	-43.063	5.944	9.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
479	1R	-8.452	-43.063	-1.745	9.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
479	1S	9.777	16.881	5.944	154.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
479	1T	-8.452	16.881	-1.745	154.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
479	2	-2.135	-13.670	3.597	101.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
479	7	-0.986	-15.192	3.276	104.476	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
479	8	-0.985	-15.172	3.273	104.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
480	1A	20.927	-73.609	18.544	-29.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
480	1B	-25.759	-73.609	-14.157	-29.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
480	1C	20.927	19.721	18.544	165.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
480	1D	-25.759	19.721	-14.157	165.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
480	1I	21.221	-76.423	22.093	-16.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
480	1J	-26.053	-76.423	-17.706	-16.779	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
480	1K	21.221	22.535	22.093	152.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
480	1L	-26.053	22.535	-17.706	152.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
480	1Q	9.355	-57.974	11.259	8.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
480	1R	-14.188	-57.974	-6.872	8.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
480	1S	9.355	4.086	11.259	126.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
480	1T	-14.188	4.086	-6.872	126.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
480	2	-6.164	-32.530	1.879	94.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
480	7	-4.993	-33.863	2.293	92.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
480	8	-4.987	-33.821	2.291	92.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
481	1A	22.790	-81.744	24.860	-83.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
481	1B	-32.739	-81.744	-22.475	-83.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
481	1C	22.790	3.186	24.860	153.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
481	1D	-32.739	3.186	-22.475	153.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
481	1I	31.307	-82.367	29.429	-52.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
481	1J	-41.255	-82.367	-27.043	-52.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
481	1K	31.307	3.809	29.429	123.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
481	1L	-41.255	3.809	-27.043	123.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
481	1Q	11.135	-69.810	13.529	-24.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
481	1R	-21.084	-69.810	-11.144	-24.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
481	1S	11.135	-8.748	13.529	95.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
481	1T	-21.084	-8.748	-11.144	95.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
481	2	-9.713	-48.817	-2.451	58.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
481	7	-8.482	-50.171	-1.435	53.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
481	8	-8.475	-50.128	-1.434	53.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
482	1A	24.098	-104.388	32.252	-83.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
482	1B	-33.701	-104.388	-30.636	-83.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
482	1C	24.098	-2.112	32.252	153.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
482	1D	-33.701	-2.112	-30.636	153.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
482	1I	34.471	-91.844	31.789	-43.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
482	1J	-44.074	-91.844	-30.173	-43.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
482	1K	34.471	-14.656	31.789	114.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
482	1L	-44.074	-14.656	-30.173	114.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
482	1Q	12.216	-87.742	15.527	-22.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
482	1R	-21.819	-87.742	-13.910	-22.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
482	1S	12.216	-18.758	15.527	93.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
482	1T	-21.819	-18.758	-13.910	93.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
482	2	-9.852	-66.912	-3.698	59.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
482	7	-8.472	-68.452	-2.159	54.712	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
482	8	-8.466	-68.385	-2.158	54.665	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
483	1A	19.164	-87.437	27.027	-33.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
483	1B	-23.617	-87.437	-23.507	-33.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
483	1C	19.164	15.949	27.027	172.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
483	1D	-23.617	15.949	-23.507	172.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
483	1I	15.887	-77.357	22.553	0.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
483	1J	-20.340	-77.357	-19.033	0.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
483	1K	15.887	5.869	22.553	137.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
483	1L	-20.340	5.869	-19.033	137.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
483	1Q	7.777	-68.054	12.892	12.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
483	1R	-12.230	-68.054	-9.372	12.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
483	1S	7.777	-3.434	12.892	126.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
483	1T	-12.230	-3.434	-9.372	126.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
483	2	-6.155	-42.602	-0.927	97.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
483	7	-4.884	-44.573	1.111	95.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
483	8	-4.881	-44.549	1.109	95.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
484	1A	18.920	-74.934	9.361	-54.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
484	1B	-17.542	-74.934	-5.389	-54.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
484	1C	18.920	38.732	9.361	221.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.00	--

484	1D	-17.542	38.732	-5.389	221.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.00	--
484	1I	8.638	-64.784	6.469	-14.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
484	1J	-7.260	-64.784	-2.497	-14.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
484	1K	8.638	28.582	6.469	181.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
484	1L	-7.260	28.582	-2.497	181.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--
484	1Q	7.174	-48.201	5.326	10.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
484	1R	-5.796	-48.201	-1.355	10.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
484	1S	7.174	11.999	5.326	156.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
484	1T	-5.796	11.999	-1.355	156.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
484	2	-2.221	-17.518	2.973	101.580	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
484	7	-0.972	-20.163	2.816	105.261	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
484	8	-0.972	-20.138	2.813	105.178	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

485	1A	20.649	-60.994	17.961	-137.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
485	1B	-16.366	-60.994	-13.982	-137.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
485	1C	20.649	52.264	17.961	305.434	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
485	1D	-16.366	52.264	-13.982	305.434	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
485	1I	12.862	-47.246	13.772	-53.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
485	1J	-8.580	-47.246	-9.792	-53.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
485	1K	12.862	38.516	13.772	221.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
485	1L	-8.580	38.516	-9.792	221.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
485	1Q	9.460	-29.915	9.018	-18.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
485	1R	-5.178	-29.915	-5.038	-18.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
485	1S	9.460	21.185	9.018	186.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
485	1T	-5.178	21.185	-5.038	186.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
485	2	0.531	1.890	5.007	88.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
485	7	1.389	-1.726	3.999	97.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
485	8	1.388	-1.717	3.996	97.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

486	1A	18.933	-35.467	27.393	-161.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
486	1B	-14.900	-35.467	-23.757	-161.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
486	1C	18.933	50.389	27.393	311.312	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
486	1D	-14.900	50.389	-23.757	311.312	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.00	--
486	1I	15.474	-28.453	21.331	-67.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
486	1J	-11.441	-28.453	-17.694	-67.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
486	1K	15.474	43.375	21.331	217.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
486	1L	-11.441	43.375	-17.694	217.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
486	1Q	9.592	-12.429	12.748	-30.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
486	1R	-5.560	-12.429	-9.112	-30.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
486	1S	9.592	27.351	12.748	180.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	--
486	1T	-5.560	27.351	-9.112	180.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
486	2	0.631	13.037	6.173	69.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
486	7	1.394	11.744	4.618	81.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
486	8	1.393	11.742	4.618	81.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

487	1A	13.085	-22.243	33.257	-192.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	--
487	1B	-10.836	-22.243	-30.031	-192.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
487	1C	13.085	47.234	33.257	310.244	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
487	1D	-10.836	47.234	-30.031	310.244	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.00	--
487	1I	12.802	-21.865	26.090	-95.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
487	1J	-10.554	-21.865	-22.865	-95.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
487	1K	12.802	46.856	26.090	213.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
487	1L	-10.554	46.856	-22.865	213.728	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
487	1Q	6.975	-6.387	14.997	-50.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
487	1R	-4.726	-6.387	-11.772	-50.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
487	1S	6.975	31.377	14.997	168.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
487	1T	-4.726	31.377	-11.772	168.289	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
487	2	0.241	18.927	6.708	50.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
487	7	0.686	17.962	4.830	61.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
487	8	0.685	17.954	4.827	61.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

488	1A	14.696	-118.290	46.811	-54.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
488	1B	-21.762	-118.290	-41.499	-54.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
488	1C	14.696	44.002	46.811	195.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
488	1D	-21.762	44.002	-41.499	195.296	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
488	1I	11.105	-100.160	24.782	4.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
488	1J	-18.171	-100.160	-19.470	4.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
488	1K	11.105	25.872	24.782	136.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
488	1L	-18.171	25.872	-19.470	136.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
488	1Q	5.158	-80.854	18.652	8.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
488	1R	-12.224	-80.854	-13.340	8.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
488	1S	5.158	6.566	18.652	132.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
488	1T	-12.224	6.566	-13.340	132.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
488	2	-7.550	-41.821	-6.020	103.601	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
488	7	-6.416	-44.827	-3.432	99.647	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
488	8	-6.411	-44.782	-3.432	99.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

489	1A	23.919	-83.142	28.245	-47.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
489	1B	-25.044	-83.142	-18.253	-47.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
489	1C	23.919	54.510	28.245	217.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
489	1D	-25.044	54.510	-18.253	217.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
489	1I	15.341	-69.212	17.924	1.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
489	1J	-16.466	-69.212	-7.931	1.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
489	1K	15.341	40.580	17.924	168.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
489	1L	-16.466	40.580	-7.931	168.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
489	1Q	9.094	-48.226	15.198	15.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
489	1R	-10.219	-48.226	-5.205	15.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
489	1S	9.094	19.594	15.198	154.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--

489	1T	-10.219	19.594	-5.205	154.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
489	2	-4.426	-11.231	7.080	106.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
489	7	-2.961	-14.356	6.906	108.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
489	8	-2.960	-14.337	6.903	108.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
490	1A	31.758	-52.087	26.808	-140.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
490	1B	-28.370	-52.087	-16.554	-140.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
490	1C	31.758	62.537	26.808	312.535	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
490	1D	-28.370	62.537	-16.554	312.535	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.02	--
490	1I	23.295	-38.311	20.256	-29.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
490	1J	-19.907	-38.311	-10.002	-29.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
490	1K	23.295	48.761	20.256	200.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
490	1L	-19.907	48.761	-10.002	200.759	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
490	1Q	14.162	-21.138	15.516	-13.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
490	1R	-10.773	-21.138	-5.262	-13.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
490	1S	14.162	31.588	15.516	184.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
490	1T	-10.773	31.588	-5.262	184.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
490	2	-2.106	7.532	9.194	91.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
490	7	1.350	5.460	7.990	98.796	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
490	8	1.349	5.457	7.984	98.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
491	1A	30.180	-55.163	35.857	-208.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
491	1B	-25.510	-55.163	-27.883	-208.827	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
491	1C	30.180	82.856	35.857	364.372	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
491	1D	-25.510	82.856	-27.883	364.372	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	--
491	1I	23.796	-34.422	23.803	-57.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
491	1J	-19.126	-34.422	-15.829	-57.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
491	1K	23.796	62.115	23.803	213.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
491	1L	-19.126	62.115	-15.829	213.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
491	1Q	14.289	-17.779	17.219	-38.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
491	1R	-9.618	-17.779	-9.244	-38.793	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
491	1S	14.289	45.473	17.219	194.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
491	1T	-9.618	45.473	-9.244	194.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
491	2	-1.091	17.023	9.193	69.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
491	7	1.175	16.733	7.094	81.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
491	8	1.174	16.721	7.088	81.873	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
492	1A	24.570	-80.282	49.154	-231.880	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.02	--
492	1B	-21.597	-80.282	-44.552	-231.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
492	1C	24.570	120.282	49.154	357.648	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
492	1D	-21.597	120.282	-44.552	357.648	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.02	--
492	1I	22.796	-38.898	30.433	-79.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
492	1J	-19.822	-38.898	-25.831	-79.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
492	1K	22.796	78.898	30.433	205.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
492	1L	-19.822	78.898	-25.831	205.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
492	1Q	12.222	-22.643	20.176	-54.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
492	1R	-9.248	-22.643	-15.574	-54.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
492	1S	12.222	62.643	20.176	180.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
492	1T	-9.248	62.643	-15.574	180.183	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
492	2	-0.708	20.761	8.395	45.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
492	7	0.364	23.064	5.788	60.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
492	8	0.362	23.062	5.784	60.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
493	1A	52.638	-278.580	64.875	-289.014	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.06	--
493	1B	-44.813	-278.580	-52.105	-289.014	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.56	0.06	--
493	1C	52.638	342.586	64.875	428.340	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.97	0.06	--
493	1D	-44.813	342.586	-52.105	428.340	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.83	0.06	--
493	1I	43.377	-115.781	38.352	-75.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
493	1J	-35.552	-115.781	-25.582	-75.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
493	1K	43.377	179.787	38.352	214.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
493	1L	-35.552	179.787	-25.582	214.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.04	--
493	1Q	25.513	-85.011	28.963	-64.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
493	1R	-17.687	-85.011	-16.193	-64.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
493	1S	25.513	149.017	28.963	203.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
493	1T	-17.687	149.017	-16.193	203.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
493	2	-1.599	18.360	9.774	43.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
493	7	-2.490	28.049	9.267	63.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
493	8	-2.487	28.008	9.258	63.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
494	1A	32.556	-250.446	74.073	-282.290	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.05	--
494	1B	-39.534	-250.446	-46.290	-282.290	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.92	0.05	--
494	1C	32.556	307.623	74.073	446.347	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.67	0.05	--
494	1D	-39.534	307.623	-46.290	446.347	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.88	0.05	--
494	1I	28.933	-110.586	42.604	-61.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
494	1J	-35.912	-110.586	-14.821	-61.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
494	1K	28.933	167.763	42.604	225.287	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.03	--
494	1L	-35.912	167.763	-14.821	225.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
494	1Q	13.435	-78.933	39.324	-54.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
494	1R	-20.414	-78.933	-11.541	-54.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
494	1S	13.435	136.109	39.324	219.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
494	1T	-20.414	136.109	-11.541	219.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
494	2	-2.759	20.314	15.064	69.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
494	7	-2.858	26.909	15.773	84.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
494	8	-2.854	26.889	15.759	84.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
495	1A	20.092	-137.887	67.991	-155.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--

495	1B	-24.848	-137.887	-38.226	-155.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
495	1C	20.092	177.079	67.991	331.097	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.03	--
495	1D	-24.848	177.079	-38.226	331.097	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.68	0.03	--
495	1I	21.207	-79.927	40.418	-13.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
495	1J	-25.963	-79.927	-10.653	-13.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
495	1K	21.207	119.119	40.418	188.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
495	1L	-25.963	119.119	-10.653	188.717	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
495	1Q	8.922	-48.854	38.603	-12.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
495	1R	-13.677	-48.854	-8.838	-12.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
495	1S	8.922	88.046	38.603	188.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
495	1T	-13.677	88.046	-8.838	188.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
495	2	-6.357	19.685	20.031	95.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
495	7	-4.983	21.182	19.836	103.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
495	8	-4.980	21.162	19.818	102.962	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

496	1A	20.397	-140.075	48.011	-32.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
496	1B	-31.462	-140.075	-18.794	-32.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
496	1C	20.397	148.301	48.011	205.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.03	--
496	1D	-31.462	148.301	-18.794	205.063	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
496	1I	31.296	-100.595	33.479	19.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
496	1J	-42.361	-100.595	-4.262	19.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
496	1K	31.296	108.821	33.479	152.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
496	1L	-42.361	108.821	-4.262	152.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
496	1Q	10.417	-59.406	31.842	23.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
496	1R	-21.482	-59.406	-2.625	23.138	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
496	1S	10.417	67.632	31.842	149.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
496	1T	-21.482	67.632	-2.625	149.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
496	2	-10.364	10.482	19.021	114.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
496	7	-9.168	8.523	19.182	114.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
496	8	-9.161	8.514	19.166	114.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

497	1A	25.339	-194.376	66.505	-69.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.04	--
497	1B	-38.678	-194.376	-53.261	-69.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
497	1C	25.339	142.890	66.505	209.460	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.04	--
497	1D	-38.678	142.890	-53.261	209.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
497	1I	36.112	-142.772	34.226	-1.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
497	1J	-49.451	-142.772	-20.981	-1.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
497	1K	36.112	91.286	34.226	142.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
497	1L	-49.451	91.286	-20.981	142.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
497	1Q	12.644	-100.289	29.070	3.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
497	1R	-25.984	-100.289	-15.826	3.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
497	1S	12.644	48.803	29.070	137.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
497	1T	-25.984	48.803	-15.826	137.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
497	2	-11.958	-18.726	-12.384	109.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
497	7	-10.729	-24.872	-9.119	102.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
497	8	-10.720	-24.850	-9.114	102.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

498	1A	24.427	-145.521	71.692	-85.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
498	1B	-35.518	-145.521	-77.883	-85.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
498	1C	24.427	15.773	71.692	152.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
498	1D	-35.518	15.773	-77.883	152.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
498	1I	29.407	-123.450	44.899	-37.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
498	1J	-40.499	-123.450	-51.090	-37.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
498	1K	29.407	-6.298	44.899	104.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
498	1L	-40.499	-6.298	-51.090	104.382	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
498	1Q	10.831	-113.587	26.325	-23.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
498	1R	-21.923	-113.587	-32.517	-23.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
498	1S	10.831	-16.161	26.325	89.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
498	1T	-21.923	-16.161	-32.517	89.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
498	2	-10.065	-79.590	-12.540	60.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
498	7	-8.994	-82.190	-9.177	53.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
498	8	-8.986	-82.130	-9.173	53.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

499	1A	36.829	-232.542	121.525	-136.996	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.83	0.04	--
499	1B	-45.031	-232.542	-153.595	-136.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.04	--
499	1C	36.829	98.258	121.525	190.440	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.47	0.04	--
499	1D	-45.031	98.258	-153.595	190.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
499	1I	32.776	-164.026	39.079	-52.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
499	1J	-40.978	-164.026	-71.149	-52.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
499	1K	32.776	29.742	39.079	105.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
499	1L	-40.978	29.742	-71.149	105.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
499	1Q	15.201	-144.986	34.833	-42.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
499	1R	-23.403	-144.986	-66.903	-42.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
499	1S	15.201	10.702	34.833	95.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
499	1T	-23.403	10.702	-66.903	95.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
499	2	7.621	-74.981	-40.549	53.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
499	7	-6.134	-80.595	-32.873	46.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
499	8	-6.129	-80.532	-32.852	46.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

500	1A	95.332	-247.368	269.286	-201.894	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.06	--
500	1B	-98.320	-247.368	-291.154	-201.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.06	--
500	1C	95.332	7.134	269.286	74.420	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.24	0.06	--
500	1D	-98.320	7.134	-291.154	74.420	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	--
500	1I	194.557	-189.163	123.630	-138.103	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.84	0.07	--
500	1J	-197.545	-189.163	-145.498	-138.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
500	1K	194.557	-51.071	123.630	10.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
500	1L	-197.545	-51.071	-145.498	10.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
500	1Q	66.915	-204.332	88.789	-143.598	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.77	0.03	--

500	1R	-69.903	-204.332	-110.657	-143.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
500	1S	66.915	-35.902	88.789	16.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
500	1T	-69.903	-35.902	-110.657	16.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
500	2	5.288	-148.682	-41.544	-71.222	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
500	7	-3.489	-152.918	-30.761	-76.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
500	8	-3.485	-152.795	-30.744	-76.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
501	1A	95.420	-247.348	269.287	-201.900	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.06	--
501	1B	-98.419	-247.348	-291.171	-201.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.06	--
501	1C	95.420	7.138	269.287	74.410	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.24	0.06	--
501	1D	-98.419	7.138	-291.171	74.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	--
501	1I	194.582	-189.094	123.653	-138.074	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.84	0.07	--
501	1J	-197.581	-189.094	-145.536	-138.074	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
501	1K	194.582	-51.116	123.653	10.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
501	1L	-197.581	-51.116	-145.536	10.584	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
501	1Q	66.949	-204.305	88.790	-143.597	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.77	0.03	--
501	1R	-69.947	-204.305	-110.674	-143.597	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
501	1S	66.949	-35.905	88.790	16.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
501	1T	-69.947	-35.905	-110.674	16.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
501	2	5.256	-148.652	-41.565	-71.232	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
501	7	-3.501	-152.906	-30.782	-76.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
501	8	-3.497	-152.785	-30.765	-76.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
502	1A	26.122	-87.772	23.705	-132.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
502	1B	-36.204	-87.772	-27.122	-132.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
502	1C	26.122	-0.380	23.705	90.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
502	1D	-36.204	-0.380	-27.122	90.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
502	1I	43.131	-84.139	23.956	-101.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
502	1J	-53.213	-84.139	-27.373	-101.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
502	1K	43.131	-4.013	23.956	59.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
502	1L	-53.213	-4.013	-27.373	59.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
502	1Q	14.678	-74.791	10.562	-75.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
502	1R	-24.761	-74.791	-13.979	-75.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
502	1S	14.678	-13.361	10.562	33.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
502	1T	-24.761	-13.361	-13.979	33.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
502	2	-8.816	-54.736	-5.228	-14.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
502	7	-7.979	-56.264	-4.052	-19.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
502	8	-7.969	-56.222	-4.048	-19.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
503	1A	30.168	-88.621	39.802	-96.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
503	1B	-39.695	-88.621	-49.761	-96.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
503	1C	30.168	26.900	39.802	70.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
503	1D	-39.695	26.900	-49.761	70.834	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
503	1I	22.493	-88.523	37.187	-121.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
503	1J	-32.020	-88.523	-47.147	-121.393	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
503	1K	22.493	26.802	37.187	95.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
503	1L	-32.020	26.802	-47.147	95.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
503	1Q	10.991	-65.797	16.931	-65.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
503	1R	-20.518	-65.797	-26.890	-65.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
503	1S	10.991	4.075	16.931	39.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
503	1T	-20.518	4.075	-26.890	39.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
503	2	-11.265	-38.121	-11.295	-11.209	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
503	7	-9.302	-39.293	-9.434	-13.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
503	8	-9.294	-39.253	-9.426	-13.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
504	1A	19.895	-101.381	38.519	-105.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
504	1B	-22.592	-101.381	-50.048	-105.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
504	1C	19.895	54.216	38.519	82.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
504	1D	-22.592	54.216	-50.048	82.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
504	1I	15.621	-101.731	36.577	-115.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
504	1J	-18.319	-101.731	-48.106	-115.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
504	1K	15.621	54.566	36.577	93.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
504	1L	-18.319	54.566	-48.106	93.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
504	1Q	8.105	-66.402	15.887	-64.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
504	1R	-10.802	-66.402	-27.416	-64.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
504	1S	8.105	19.236	15.887	42.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
504	1T	-10.802	19.236	-27.416	42.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
504	2	-4.450	-25.953	-12.779	-7.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
504	7	-3.391	-27.756	-10.745	-10.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
504	8	-3.389	-27.736	-10.735	-10.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
505	1A	15.552	-101.489	36.628	-115.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
505	1B	-18.242	-101.489	-48.164	-115.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
505	1C	15.552	54.508	36.628	93.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
505	1D	-18.242	54.508	-48.164	93.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
505	1I	19.972	-101.419	38.466	-105.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
505	1J	-22.662	-101.419	-50.001	-105.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
505	1K	19.972	54.438	38.466	82.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
505	1L	-22.662	54.438	-50.001	82.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
505	1Q	8.109	-66.276	15.890	-64.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
505	1R	-10.799	-66.276	-27.426	-64.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
505	1S	8.109	19.294	15.890	42.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
505	1T	-10.799	19.294	-27.426	42.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
505	2	-2.453	-27.789	-11.621	-7.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
505	7	-2.005	-29.183	-9.864	-10.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
505	8	-2.003	-29.163	-9.855	-10.403	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

506	1A	32.538	-109.736	33.969	-148.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
506	1B	-42.148	-109.736	-37.427	-148.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
506	1C	32.538	-11.370	33.969	79.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
506	1D	-42.148	-11.370	-37.427	79.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
506	1I	62.462	-95.680	23.575	-109.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
506	1J	-72.072	-95.680	-27.033	-109.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
506	1K	62.462	-25.426	23.575	41.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
506	1L	-72.072	-25.426	-27.033	41.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
506	1Q	20.694	-95.267	12.907	-92.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
506	1R	-30.303	-95.267	-16.366	-92.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
506	1S	20.694	-25.839	12.907	23.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
506	1T	-30.303	-25.839	-16.366	23.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
506	2	-8.590	-76.376	-6.949	-31.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
506	7	-7.715	-77.986	-5.093	-37.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
506	8	-7.709	-77.922	-5.090	-37.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

507	1A	46.617	-161.726	39.394	-174.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
507	1B	-55.405	-161.726	-49.165	-174.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
507	1C	46.617	-5.736	39.394	70.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
507	1D	-55.405	-5.736	-49.165	70.898	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
507	1I	100.514	-133.628	30.500	-124.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
507	1J	-109.301	-133.628	-40.272	-124.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
507	1K	100.514	-33.834	30.500	21.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
507	1L	-109.301	-33.834	-40.272	21.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
507	1Q	32.955	-133.327	15.246	-117.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
507	1R	-41.742	-133.327	-25.017	-117.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
507	1S	32.955	-34.135	15.246	14.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
507	1T	-41.742	-34.135	-25.017	14.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
507	2	-6.973	-104.833	-12.370	-55.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
507	7	-6.528	-107.359	-10.029	-60.539	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
507	8	-6.523	-107.272	-10.021	-60.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

508	1A	117.003	-244.059	217.003	-223.147	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.08	--
508	1B	-124.340	-244.059	-213.025	-223.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.08	--
508	1C	117.003	-9.093	217.003	45.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.08	--
508	1D	-124.340	-9.093	-213.025	45.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.08	--
508	1I	201.843	-189.445	97.198	-159.545	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.88	0.06	--
508	1J	-209.180	-189.445	-93.220	-159.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.06	--
508	1K	201.843	-63.707	97.198	-18.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.06	--
508	1L	-209.180	-63.707	-93.220	-18.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.06	--
508	1Q	72.929	-208.128	75.227	-167.196	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.85	0.03	--
508	1R	-80.266	-208.128	-71.249	-167.196	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
508	1S	72.929	-45.024	75.227	-10.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
508	1T	-80.266	-45.024	-71.249	-10.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
508	2	-10.016	-160.173	19.098	-106.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
508	7	-7.969	-163.264	12.521	-111.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
508	8	-7.964	-163.140	12.519	-111.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

509	1A	42.587	-161.592	46.271	-204.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	--
509	1B	-48.021	-161.592	-53.662	-204.462	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
509	1C	42.587	-17.328	46.271	39.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
509	1D	-48.021	-17.328	-53.662	39.582	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
509	1I	93.533	-131.555	33.482	-153.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
509	1J	-98.967	-131.555	-40.873	-153.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
509	1K	93.533	-47.365	33.482	-11.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
509	1L	-98.967	-47.365	-40.873	-11.245	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
509	1Q	30.710	-137.841	17.504	-149.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
509	1R	-36.144	-137.841	-24.895	-149.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
509	1S	30.710	-41.079	17.504	-14.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
509	1T	-36.144	-41.079	-24.895	-14.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
509	2	-4.682	-112.641	-10.739	-97.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
509	7	-4.262	-115.092	-8.417	-102.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
509	8	-4.256	-114.987	-8.409	-102.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

510	1A	20.362	-112.962	23.854	-185.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	--
510	1B	-26.716	-112.962	-29.760	-185.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
510	1C	20.362	-19.106	23.854	38.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
510	1D	-26.716	-19.106	-29.760	38.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
510	1I	51.064	-101.174	15.979	-146.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
510	1J	-57.418	-101.174	-21.885	-146.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
510	1K	51.064	-30.894	15.979	0.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
510	1L	-57.418	-30.894	-21.885	0.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
510	1Q	15.688	-101.118	8.487	-133.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
510	1R	-22.042	-101.118	-14.393	-133.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
510	1S	15.688	-30.950	8.487	-13.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
510	1T	-22.042	-30.950	-14.393	-13.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
510	2	-4.712	-83.626	-7.775	-85.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
510	7	-4.522	-85.254	-6.244	-90.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
510	8	-4.519	-85.189	-6.238	-90.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

511	1A	16.675	-90.613	22.943	-173.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
511	1B	-23.445	-90.613	-29.527	-173.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
511	1C	16.675	-9.573	22.943	43.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
511	1D	-23.445	-9.573	-29.527	43.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
511	1I	35.964	-88.541	16.423	-142.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
511	1J	-42.733	-88.541	-23.006	-142.021	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
511	1K	35.964	-11.645	16.423	12.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--

511	1L	-42.733	-11.645	-23.006	12.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
511	1Q	11.322	-80.869	8.304	-124.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
511	1R	-18.091	-80.869	-14.887	-124.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
511	1S	11.322	-19.317	8.304	-5.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
511	1T	-18.091	-19.317	-14.887	-5.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
511	2	-4.912	-63.891	-7.876	-75.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
511	7	-4.754	-64.974	-6.485	-79.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
511	8	-4.747	-64.910	-6.478	-79.930	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
512	1A	12.432	-82.922	26.005	-148.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
512	1B	-17.057	-82.922	-33.921	-148.852	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
512	1C	12.432	18.958	26.005	38.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
512	1D	-17.057	18.958	-33.921	38.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
512	1I	15.792	-82.894	26.341	-139.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
512	1J	-20.417	-82.894	-34.257	-139.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
512	1K	15.792	18.930	26.341	29.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
512	1L	-20.417	18.930	-34.257	29.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
512	1Q	5.843	-64.049	11.134	-111.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
512	1R	-10.469	-64.049	-19.050	-111.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
512	1S	5.843	0.085	11.134	1.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
512	1T	-10.469	0.085	-19.050	1.605	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
512	2	-4.326	-40.238	-8.355	-66.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
512	7	-3.630	-41.183	-6.927	-68.863	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
512	8	-3.627	-41.142	-6.921	-68.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
513	1A	15.735	-82.540	26.382	-139.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
513	1B	-20.369	-82.540	-34.329	-139.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
513	1C	15.735	18.544	26.382	29.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
513	1D	-20.369	18.544	-34.329	29.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
513	1I	12.574	-83.086	25.951	-148.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
513	1J	-17.209	-83.086	-33.898	-148.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
513	1K	12.574	19.090	25.951	38.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
513	1L	-17.209	19.090	-33.898	38.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
513	1Q	5.857	-63.958	11.122	-111.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
513	1R	-10.491	-63.958	-19.068	-111.538	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
513	1S	5.857	-0.038	11.122	1.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
513	1T	-10.491	-0.038	-19.068	1.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
513	2	-5.878	-37.842	-8.647	-64.882	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
513	7	-4.764	-39.755	-7.308	-68.095	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
513	8	-4.761	-39.714	-7.302	-68.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
514	1A	21.928	-85.788	21.180	-138.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
514	1B	-27.078	-85.788	-28.343	-138.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
514	1C	21.928	7.874	21.180	21.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
514	1D	-27.078	7.874	-28.343	21.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
514	1I	10.340	-86.250	23.830	-161.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
514	1J	-15.491	-86.250	-30.994	-161.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
514	1K	10.340	8.336	23.830	44.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
514	1L	-15.491	8.336	-30.994	44.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
514	1Q	6.690	-70.762	9.443	-117.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
514	1R	-11.841	-70.762	-16.606	-117.042	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
514	1S	6.690	-7.152	9.443	-0.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
514	1T	-11.841	-7.152	-16.606	-0.192	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
514	2	-7.433	-47.920	-7.286	-70.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
514	7	-5.834	-49.487	-6.284	-73.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
514	8	-5.831	-49.424	-6.278	-73.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
515	1A	51.652	-162.319	49.969	-139.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
515	1B	-59.213	-162.319	-53.591	-139.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
515	1C	51.652	-35.529	49.969	19.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
515	1D	-59.213	-35.529	-53.591	19.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
515	1I	43.052	-137.707	25.829	-105.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
515	1J	-50.614	-137.707	-29.452	-105.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
515	1K	43.052	-60.141	25.829	-14.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
515	1L	-50.614	-60.141	-29.452	-14.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
515	1Q	20.921	-146.394	17.296	-104.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
515	1R	-28.483	-146.394	-20.918	-104.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
515	1S	20.921	-51.454	17.296	-15.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
515	1T	-28.483	-51.454	-20.918	-15.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
515	2	-10.016	-126.379	1.275	-71.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
515	7	-8.029	-128.338	-1.576	-75.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
515	8	-8.022	-128.235	-1.573	-75.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
516	1A	33.829	-143.113	54.804	-148.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	--
516	1B	-40.854	-143.113	-58.844	-148.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	--
516	1C	33.829	-33.725	54.804	16.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
516	1D	-40.854	-33.725	-58.844	16.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	--
516	1I	19.717	-122.757	28.470	-117.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
516	1J	-26.742	-122.757	-32.510	-117.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
516	1K	19.717	-54.081	28.470	-14.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
516	1L	-26.742	-54.081	-32.510	-14.131	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
516	1Q	11.480	-129.883	18.903	-112.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
516	1R	-18.505	-129.883	-22.944	-112.449	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
516	1S	11.480	-46.955	18.903	-19.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
516	1T	-18.505	-46.955	-22.944	-19.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
516	2	-7.709	-113.030	3.390	-79.550	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
516	7	-6.501	-114.768	-2.009	-82.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
516	8	-6.495	-114.662	-2.007	-82.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
517	1A	16.394	-114.241	15.279	-154.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
517	1B	-22.020	-114.241	-21.533	-154.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
517	1C	16.394	-33.273	15.279	11.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
517	1D	-22.020	-33.273	-21.533	11.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
517	1I	23.303	-103.104	9.588	-130.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
517	1J	-28.929	-103.104	-15.842	-130.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
517	1K	23.303	-44.410	9.588	-12.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
517	1L	-28.929	-44.410	-15.842	-12.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
517	1Q	8.380	-106.422	5.006	-119.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
517	1R	-14.006	-106.422	-11.260	-119.968	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
517	1S	8.380	-41.092	5.006	-23.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
517	1T	-14.006	-41.092	-11.260	-23.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
517	2	-4.607	-94.420	-6.450	-87.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
517	7	-4.266	-95.830	-5.539	-90.270	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
517	8	-4.262	-95.740	-5.533	-90.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
518	1A	13.009	-92.307	17.119	-156.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
518	1B	-17.994	-92.307	-23.696	-156.795	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
518	1C	13.009	-24.075	17.119	10.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
518	1D	-17.994	-24.075	-23.696	10.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
518	1I	19.634	-87.589	9.086	-136.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
518	1J	-24.619	-87.589	-15.664	-136.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
518	1K	19.634	-28.793	9.086	-9.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
518	1L	-24.619	-28.793	-15.664	-9.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
518	1Q	6.824	-87.029	5.233	-123.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
518	1R	-11.809	-87.029	-11.811	-123.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
518	1S	6.824	-29.353	5.233	-22.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
518	1T	-11.809	-29.353	-11.811	-22.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
518	2	-3.718	-74.780	-7.091	-90.040	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
518	7	-3.562	-75.820	-6.009	-92.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
518	8	-3.558	-75.750	-6.005	-92.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
519	1A	3.727	-73.274	16.585	-148.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
519	1B	-8.048	-73.274	-23.209	-148.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
519	1C	3.727	-6.408	16.585	6.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
519	1D	-8.048	-6.408	-23.209	6.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
519	1I	7.993	-71.013	15.378	-143.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
519	1J	-12.315	-71.013	-22.002	-143.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
519	1K	7.993	-8.669	15.378	1.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
519	1L	-12.315	-8.669	-22.002	1.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
519	1Q	2.089	-65.177	6.559	-122.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
519	1R	-6.410	-65.177	-13.183	-122.411	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
519	1S	2.089	-14.505	6.559	-19.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
519	1T	-6.410	-14.505	-13.183	-19.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
519	2	-3.383	-51.257	-6.611	-88.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
519	7	-3.155	-51.951	-5.708	-91.031	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
519	8	-3.152	-51.909	-5.702	-90.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
520	1A	8.018	-70.663	15.297	-143.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
520	1B	-12.373	-70.663	-21.972	-143.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
520	1C	8.018	-9.103	15.297	1.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
520	1D	-12.373	-9.103	-21.972	1.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
520	1I	3.675	-73.330	16.738	-148.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
520	1J	-8.030	-73.330	-23.412	-148.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
520	1K	3.675	-6.436	16.738	6.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
520	1L	-8.030	-6.436	-23.412	6.472	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
520	1Q	2.074	-65.112	6.573	-122.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
520	1R	-6.429	-65.112	-13.247	-122.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
520	1S	2.074	-14.654	6.573	-19.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
520	1T	-6.429	-14.654	-13.247	-19.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
520	2	-4.128	-50.089	-6.411	-88.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
520	7	-3.640	-51.280	-5.629	-90.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
520	8	-3.637	-51.238	-5.623	-90.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
521	1A	13.879	-79.605	14.035	-141.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	--
521	1B	-18.819	-79.605	-20.996	-141.833	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
521	1C	13.879	-16.901	14.035	-5.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
521	1D	-18.819	-16.901	-20.996	-5.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
521	1I	5.223	-82.993	18.686	-155.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
521	1J	-10.163	-82.993	-25.648	-155.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
521	1K	5.223	-13.513	18.686	8.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
521	1L	-10.163	-13.513	-25.648	8.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
521	1Q	3.676	-75.937	6.685	-125.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
521	1R	-8.615	-75.937	-13.646	-125.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
521	1S	3.676	-20.569	6.685	-21.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
521	1T	-8.615	-20.569	-13.646	-21.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
521	2	-5.214	-61.468	-6.084	-91.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
521	7	-4.449	-62.547	-5.508	-94.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
521	8	-4.442	-62.503	-5.504	-93.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
522	1A	19.957	-88.553	9.459	-136.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
522	1B	-24												

522	1J	-17.937	-93.775	-24.160	-157.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
522	1K	12.978	-23.819	17.621	10.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
522	1L	-17.937	-23.819	-24.160	10.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
522	1Q	6.897	-87.727	5.423	-124.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
522	1R	-11.857	-87.727	-11.963	-124.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
522	1S	6.897	-29.867	5.423	-22.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
522	1T	-11.857	-29.867	-11.963	-22.709	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
522	2	-5.465	-75.732	-5.027	-92.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
522	7	-4.603	-76.691	-4.762	-94.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
522	8	-4.599	-76.624	-4.755	-94.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
523	1A	35.872	-88.514	16.327	-141.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
523	1B	-42.663	-88.514	-22.908	-141.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
523	1C	35.872	-11.632	16.327	13.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
523	1D	-42.663	-11.632	-22.908	13.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
523	1I	16.846	-91.020	22.900	-173.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
523	1J	-23.637	-91.020	-29.481	-173.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
523	1K	16.846	-9.126	22.900	44.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
523	1L	-23.637	-9.126	-29.481	44.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
523	1Q	11.338	-80.877	8.264	-124.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
523	1R	-18.130	-80.877	-14.844	-124.069	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
523	1S	11.338	-19.269	8.264	-4.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
523	1T	-18.130	-19.269	-14.844	-4.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
523	2	-10.146	-63.634	-5.682	-79.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
523	7	-7.899	-64.795	-5.166	-81.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
523	8	-7.896	-64.751	-5.163	-81.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
524	1A	43.036	-83.654	24.247	-100.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
524	1B	-53.134	-83.654	-27.648	-100.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
524	1C	43.036	-3.718	24.247	60.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
524	1D	-53.134	-3.718	-27.648	60.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
524	1I	26.235	-87.378	23.700	-131.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
524	1J	-36.333	-87.378	-27.101	-131.158	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
524	1K	26.235	0.006	23.700	91.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
524	1L	-36.333	0.006	-27.101	91.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
524	1Q	14.676	-74.368	10.635	-74.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
524	1R	-24.773	-74.368	-14.036	-74.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
524	1S	14.676	-13.004	10.635	34.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
524	1T	-24.773	-13.004	-14.036	34.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
524	2	-13.215	-57.340	-5.235	-21.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
524	7	-10.622	-57.635	-4.052	-23.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
524	8	-10.614	-57.593	-4.048	-23.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
525	1A	31.110	-81.614	29.629	-52.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
525	1B	-41.047	-81.614	-27.234	-52.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
525	1C	31.110	4.322	29.629	122.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
525	1D	-41.047	4.322	-27.234	122.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
525	1I	22.893	-81.075	25.108	-83.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
525	1J	-32.830	-81.075	-22.712	-83.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
525	1K	22.893	3.783	25.108	153.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
525	1L	-32.830	3.783	-22.712	153.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
525	1Q	11.120	-69.142	13.634	-24.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
525	1R	-21.056	-69.142	-11.239	-24.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
525	1S	11.120	-8.150	13.634	94.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
525	1T	-21.056	-8.150	-11.239	94.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
525	2	-11.331	-51.121	-3.375	54.441	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
525	7	-9.450	-51.207	-1.992	51.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
525	8	-9.444	-51.165	-1.992	51.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
526	1A	20.999	-75.785	22.122	-17.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
526	1B	-25.819	-75.785	-17.737	-17.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
526	1C	20.999	23.111	22.122	152.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
526	1D	-25.819	23.111	-17.737	152.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
526	1I	20.810	-72.957	18.552	-30.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
526	1J	-25.630	-72.957	-14.167	-30.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
526	1K	20.810	20.283	18.552	164.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
526	1L	-25.630	20.283	-14.167	164.845	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
526	1Q	9.281	-57.277	11.267	8.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
526	1R	-14.100	-57.277	-6.882	8.363	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
526	1S	9.281	4.603	11.267	126.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
526	1T	-14.100	4.603	-6.882	126.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
526	2	-6.360	-35.588	3.039	95.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
526	7	-5.104	-35.366	2.988	92.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
526	8	-5.100	-35.324	2.986	92.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
527	1A	18.137	-53.434	14.723	-80.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
527	1B	-13.972	-53.434	-10.729	-80.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
527	1C	18.137	50.785	14.723	244.770	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.00	--
527	1D	-13.972	50.785	-10.729	244.770	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.00	--
527	1I	22.350	-55.786	21.751	-124.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
527	1J	-18.186	-55.786	-17.757	-124.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
527	1K	22.350	53.137	21.751	289.122	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
527	1L	-18.186	53.137	-17.757	289.122	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
527	1Q	11.025	-28.565	10.135	-22.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
527	1R	-6.860	-28.565	-6.141	-22.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
527	1S	11.025	25.915	10.135	186.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
527	1T	-6.860	25.915	-6.141	186.790	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
527	2	1.222	5.308	3.588	101.440	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--

527	7	1.835	3.595	3.215	104.548	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
527	8	1.834	3.600	3.213	104.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
528	1A	19.919	-27.698	23.937	-96.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
528	1B	-15.945	-27.698	-20.305	-96.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
528	1C	19.919	44.824	23.937	244.314	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
528	1D	-15.945	44.824	-20.305	244.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
528	1I	21.904	-38.793	32.347	-150.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
528	1J	-17.929	-38.793	-28.715	-150.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
528	1K	21.904	55.919	32.347	298.851	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
528	1L	-17.929	55.919	-28.715	298.851	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
528	1Q	11.279	-13.069	14.501	-35.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
528	1R	-7.305	-13.069	-10.869	-35.413	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
528	1S	11.279	30.195	14.501	183.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
528	1T	-7.305	30.195	-10.869	183.415	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
528	2	1.992	13.278	4.435	84.652	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
528	7	2.249	12.479	3.629	90.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
528	8	2.247	12.474	3.626	90.004	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
529	1A	14.604	-18.863	27.068	-130.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
529	1B	-12.371	-18.863	-23.858	-130.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
529	1C	14.604	46.163	27.068	247.437	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.53	0.01	--
529	1D	-12.371	46.163	-23.858	247.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
529	1I	17.365	-22.580	37.074	-183.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
529	1J	-15.133	-22.580	-33.864	-183.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
529	1K	17.365	49.880	37.074	300.602	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
529	1L	-15.133	49.880	-33.864	300.602	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
529	1Q	8.369	-5.666	16.106	-56.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
529	1R	-6.137	-5.666	-12.896	-56.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
529	1S	8.369	32.966	16.106	173.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
529	1T	-6.137	32.966	-12.896	173.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
529	2	1.502	17.652	4.519	63.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
529	7	1.493	17.389	3.567	68.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
529	8	1.492	17.378	3.564	68.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
530	1A	23.737	-35.102	23.732	-59.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
530	1B	-19.098	-35.102	-15.833	-59.374	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
530	1C	23.737	61.097	23.732	211.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
530	1D	-19.098	61.097	-15.833	211.953	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
530	1I	30.111	-55.416	35.796	-210.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
530	1J	-25.472	-55.416	-27.897	-210.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
530	1K	30.111	81.411	35.796	362.887	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
530	1L	-25.472	81.411	-27.897	362.887	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	--
530	1Q	14.251	-18.456	17.171	-40.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
530	1R	-9.611	-18.456	-9.272	-40.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
530	1S	14.251	44.451	17.171	192.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
530	1T	-9.611	44.451	-9.272	192.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
530	2	3.885	15.205	5.325	94.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
530	7	3.019	16.009	4.755	97.361	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
530	8	3.018	15.999	4.752	97.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
531	1A	22.701	-38.436	30.350	-81.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
531	1B	-19.740	-38.436	-25.798	-81.422	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
531	1C	22.701	76.330	30.350	203.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
531	1D	-19.740	76.330	-25.798	203.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
531	1I	24.496	-76.656	49.072	-235.282	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.52	0.02	--
531	1J	-21.535	-76.656	-44.520	-235.282	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
531	1K	24.496	114.550	49.072	357.772	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
531	1L	-21.535	114.550	-44.520	357.772	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.02	--
531	1Q	12.180	-22.109	20.127	-56.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
531	1R	-9.218	-22.109	-15.575	-56.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
531	1S	12.180	60.003	20.127	179.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
531	1T	-9.218	60.003	-15.575	179.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
531	2	2.375	25.861	3.766	78.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
531	7	1.734	25.576	2.997	79.516	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
531	8	1.734	25.554	2.995	79.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
532	1A	29.048	-111.329	42.362	-62.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
532	1B	-35.950	-111.329	-14.885	-62.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
532	1C	29.048	167.264	42.362	223.804	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.03	--
532	1D	-35.950	167.264	-14.885	223.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
532	1I	32.754	-251.119	73.893	-283.899	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.05	--
532	1J	-39.657	-251.119	-46.416	-283.899	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.93	0.05	--
532	1K	32.754	307.054	73.893	444.794	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.67	0.05	--
532	1L	-39.657	307.054	-46.416	444.794	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.05	--
532	1Q	13.532	-79.657	39.146	-56.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
532	1R	-20.434	-79.657	-11.669	-56.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
532	1S	13.532	135.592	39.146	217.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
532	1T	-20.434	135.592	-11.669	217.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
532	2	3.527	32.931	17.343	104.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
532	7	2.956	34.183	17.715	104.943	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
532	8	2.956	34.162	17.699	104.862	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
533	1A	29.146	-111.156	42.460	-62.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
533	1B	-36.073	-111.156	-14.998	-62.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
533	1C	29.146	167.034	42.460	223.680	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.03	--

533	1D	-36.073	167.034	-14.998	223.680	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	--
533	1I	32.748	-251.086	74.054	-283.772	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.05	--
533	1J	-39.674	-251.086	-46.592	-283.772	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.92	0.05	--
533	1K	32.748	306.964	74.054	444.810	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.67	0.05	--
533	1L	-39.674	306.964	-46.592	444.810	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.05	--
533	1Q	13.545	-79.620	39.203	-56.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
533	1R	-20.472	-79.620	-11.741	-56.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
533	1S	13.545	135.498	39.203	217.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
533	1T	-20.472	135.498	-11.741	217.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
533	2	-8.180	43.078	18.989	110.798	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
533	7	-6.751	40.733	18.696	109.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
533	8	-6.747	40.711	18.683	109.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
534	1A	23.788	-35.234	23.756	-59.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
534	1B	-19.144	-35.234	-15.888	-59.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
534	1C	23.788	61.164	23.756	211.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
534	1D	-19.144	61.164	-15.888	211.992	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
534	1I	30.183	-56.304	36.010	-210.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
534	1J	-25.539	-56.304	-28.142	-210.172	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
534	1K	30.183	82.234	36.010	362.842	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
534	1L	-25.539	82.234	-28.142	362.842	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	--
534	1Q	14.282	-18.735	17.210	-40.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
534	1R	-9.638	-18.735	-9.343	-40.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
534	1S	14.282	44.665	17.210	192.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
534	1T	-9.638	44.665	-9.343	192.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
534	2	3.412	19.242	5.866	107.996	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
534	7	3.278	18.419	5.615	105.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
534	8	3.277	18.406	5.608	105.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
535	1A	22.623	-38.413	30.195	-80.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
535	1B	-19.641	-38.413	-25.548	-80.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
535	1C	22.623	75.919	30.195	203.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
535	1D	-19.641	75.919	-25.548	203.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
535	1I	24.618	-76.325	48.570	-232.459	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.02	--
535	1J	-21.636	-76.325	-43.923	-232.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
535	1K	24.618	113.831	48.570	355.629	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
535	1L	-21.636	113.831	-43.923	355.629	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.02	--
535	1Q	12.200	-22.113	20.013	-55.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
535	1R	-9.218	-22.113	-15.366	-55.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
535	1S	12.200	59.619	20.013	178.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
535	1T	-9.218	59.619	-15.366	178.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
535	2	3.347	26.454	3.638	87.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
535	7	2.799	25.273	3.421	84.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
535	8	2.798	25.253	3.418	84.653	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
536	1A	19.909	-27.767	23.884	-96.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
536	1B	-15.931	-27.767	-20.242	-96.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
536	1C	19.909	44.908	23.884	244.578	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
536	1D	-15.931	44.908	-20.242	244.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
536	1I	21.957	-38.989	32.337	-150.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
536	1J	-17.978	-38.989	-28.694	-150.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
536	1K	21.957	56.129	32.337	299.003	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
536	1L	-17.978	56.129	-28.694	299.003	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
536	1Q	11.292	-13.153	14.496	-35.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
536	1R	-7.313	-13.153	-10.853	-35.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
536	1S	11.292	30.293	14.496	183.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
536	1T	-7.313	30.293	-10.853	183.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
536	2	4.305	9.235	1.210	111.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
536	7	3.589	10.063	1.646	106.203	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
536	8	3.586	10.055	1.644	106.121	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
537	1A	14.647	-18.943	26.955	-129.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
537	1B	-12.370	-18.943	-23.731	-129.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
537	1C	14.647	46.151	26.955	247.275	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.53	0.01	--
537	1D	-12.370	46.151	-23.731	247.275	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
537	1I	17.367	-22.961	37.045	-182.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
537	1J	-15.090	-22.961	-33.822	-182.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
537	1K	17.367	50.169	37.045	300.699	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
537	1L	-15.090	50.169	-33.822	300.699	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
537	1Q	8.393	-5.823	16.078	-55.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
537	1R	-6.115	-5.823	-12.854	-55.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
537	1S	8.393	33.031	16.078	173.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
537	1T	-6.115	33.031	-12.854	173.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
537	2	2.743	18.860	0.696	93.480	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
537	7	2.184	18.523	1.212	87.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
537	8	2.183	18.509	1.210	87.377	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
538	1A	23.662	-64.384	40.830	-186.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
538	1B	-20.683	-64.384	-36.164	-186.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
538	1C	23.662	111.694	40.830	313.432	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.01	--
538	1D	-20.683	111.694	-36.164	313.432	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
538	1I	24.586	-71.384	50.007	-212.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.02	--
538	1J	-21.607	-71.384	-45.341	-212.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
538	1K	24.586	118.694	50.007	339.752	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
538	1L	-21.607	118.694	-45.341	339.752	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
538	1Q	12.427	-25.369	22.808	-74.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
538	1R	-9.448	-25.369	-18.141	-74.469	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
538	1S	12.427	72.679	22.808	201.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--

538	1T	-9.448	72.679	-18.141	201.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
538	2	2.880	35.736	-0.733	107.236	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
538	7	2.518	33.988	1.052	98.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
538	8	2.517	33.965	1.049	97.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

539	1A	24.050	-30.736	26.865	-153.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
539	1B	-19.435	-30.736	-18.916	-153.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
539	1C	24.050	66.980	26.865	307.164	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
539	1D	-19.435	66.980	-18.916	307.164	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
539	1I	26.003	-50.686	38.352	-192.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
539	1J	-21.388	-50.686	-30.403	-192.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
539	1K	26.003	86.930	38.352	345.734	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
539	1L	-21.388	86.930	-30.403	345.734	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.02	--
539	1Q	13.356	-14.654	18.501	-57.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
539	1R	-8.742	-14.654	-10.551	-57.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
539	1S	13.356	50.898	18.501	210.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
539	1T	-8.742	50.898	-10.551	210.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
539	2	5.701	23.586	3.451	120.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
539	7	4.644	23.770	4.188	112.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
539	8	4.641	23.748	4.182	112.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

540	1A	33.304	-186.589	63.406	-237.023	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.83	0.04	--
540	1B	-40.321	-186.589	-35.920	-237.023	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
540	1C	33.304	254.757	63.406	398.391	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.90	0.04	--
540	1D	-40.321	254.757	-35.920	398.391	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.94	0.04	--
540	1I	32.737	-232.810	66.451	-253.844	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.57	0.05	--
540	1J	-39.754	-232.810	-38.965	-253.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.05	--
540	1K	32.737	300.978	66.451	415.212	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.05	--
540	1L	-39.754	300.978	-38.965	415.212	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.82	0.05	--
540	1Q	14.487	-90.531	42.290	-89.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
540	1R	-21.504	-90.531	-14.803	-89.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
540	1S	14.487	158.699	42.290	250.519	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
540	1T	-21.504	158.699	-14.803	250.519	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
540	2	6.129	54.657	20.615	132.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
540	7	4.513	50.771	19.682	122.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
540	8	4.514	50.712	19.665	122.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

541	1A	44.899	-239.856	52.080	-263.306	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.04	--
541	1B	-36.699	-239.856	-39.677	-263.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
541	1C	44.899	312.564	52.080	402.494	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.89	0.04	--
541	1D	-36.699	312.564	-39.677	402.494	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.80	0.04	--
541	1I	45.980	-258.826	62.444	-265.756	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.60	0.06	--
541	1J	-37.780	-258.826	-50.040	-265.756	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.06	--
541	1K	45.980	331.534	62.444	404.944	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.91	0.06	--
541	1L	-37.780	331.534	-50.040	404.944	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
541	1Q	24.494	-107.883	31.447	-102.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
541	1R	-16.294	-107.883	-19.043	-102.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
541	1S	24.494	180.591	31.447	241.611	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.03	--
541	1T	-16.294	180.591	-19.043	241.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
541	2	9.996	63.927	6.639	125.187	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
541	7	8.174	57.701	7.290	112.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
541	8	8.171	57.659	7.282	112.019	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

542	1A	46.654	-259.656	62.144	-268.972	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.61	0.06	--
542	1B	-38.854	-259.656	-49.508	-268.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.06	--
542	1C	46.654	330.454	62.144	407.290	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.92	0.06	--
542	1D	-38.854	330.454	-49.508	407.290	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.80	0.06	--
542	1I	44.208	-239.216	52.327	-265.752	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.59	0.04	--
542	1J	-36.408	-239.216	-39.691	-265.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.04	--
542	1K	44.208	310.014	52.327	404.070	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.90	0.04	--
542	1L	-36.408	310.014	-39.691	404.070	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.80	0.04	--
542	1Q	24.317	-108.397	31.535	-103.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
542	1R	-16.517	-108.397	-18.899	-103.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
542	1S	24.317	179.195	31.535	242.255	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.03	--
542	1T	-16.517	179.195	-18.899	242.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
542	2	8.544	64.811	8.627	125.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
542	7	7.197	57.321	8.547	111.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
542	8	7.193	57.279	8.536	111.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

543	1A	32.916	-233.394	66.600	-254.094	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.05	--
543	1B	-39.882	-233.394	-39.108	-254.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.05	--
543	1C	32.916	300.392	66.600	415.212	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.05	--
543	1D	-39.882	300.392	-39.108	415.212	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.82	0.05	--
543	1I	33.389	-186.879	63.439	-237.259	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.83	0.04	--
543	1J	-40.354	-186.879	-35.947	-237.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
543	1K	33.389	253.877	63.439	398.377	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.90	0.04	--
543	1L	-40.354	253.877	-35.947	398.377	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.93	0.04	--
543	1Q	14.559	-91.033	42.333	-89.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
543	1R	-21.525	-91.033	-14.841	-89.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
543	1S	14.559	158.031	42.333	250.451	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
543	1T	-21.525	158.031	-14.841	250.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
543	2	-8.710	62.255	21.638	137.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
543	7	-7.078	55.203	20.297	125.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
543	8	-7.075	55.143	20.280	125.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

544	1A	17.364	-22.410	37.055	-182.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--

544	1B	-15.124	-22.410	-33.835	-182.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
544	1C	17.364	49.480	37.055	300.652	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
544	1D	-15.124	49.480	-33.835	300.652	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
544	1I	14.634	-19.127	27.038	-129.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
544	1J	-12.394	-19.127	-23.818	-129.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
544	1K	14.634	46.197	27.038	247.655	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.53	0.01	--
544	1L	-12.394	46.197	-23.818	247.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
544	1Q	8.380	-5.891	16.097	-55.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
544	1R	-6.140	-5.891	-12.878	-55.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
544	1S	8.380	32.961	16.097	174.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
544	1T	-6.140	32.961	-12.878	174.009	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
544	2	3.198	15.539	-2.861	102.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
544	7	2.513	16.495	-0.919	93.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
544	8	2.512	16.481	-0.922	93.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

545	1A	21.947	-38.798	32.409	-150.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
545	1B	-17.944	-38.798	-28.771	-150.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
545	1C	21.947	55.830	32.409	299.768	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
545	1D	-17.944	55.830	-28.771	299.768	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
545	1I	19.984	-27.717	23.998	-95.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
545	1J	-15.980	-27.717	-20.360	-95.915	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
545	1K	19.984	44.749	23.998	245.231	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
545	1L	-15.980	44.749	-20.360	245.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
545	1Q	11.315	-13.148	14.531	-35.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
545	1R	-7.311	-13.148	-10.893	-35.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
545	1S	11.315	30.180	14.531	184.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
545	1T	-7.311	30.180	-10.893	184.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
545	2	5.131	6.828	-1.748	124.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
545	7	4.139	8.591	1.049	114.123	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
545	8	4.140	8.583	1.047	114.041	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

546	1A	18.990	-35.336	27.451	-160.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
546	1B	-14.949	-35.336	-23.805	-160.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
546	1C	18.990	50.498	27.451	311.361	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
546	1D	-14.949	50.498	-23.805	311.361	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.00	--
546	1I	15.527	-28.329	21.380	-67.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
546	1J	-11.486	-28.329	-17.734	-67.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
546	1K	15.527	43.491	21.380	217.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
546	1L	-11.486	43.491	-17.734	217.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
546	1Q	9.620	-12.339	12.781	-30.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
546	1R	-5.580	-12.339	-9.135	-30.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
546	1S	9.620	27.501	12.781	181.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	--
546	1T	-5.580	27.501	-9.135	181.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
546	2	4.682	6.798	-1.062	128.132	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
546	7	3.882	8.071	0.513	116.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
546	8	3.879	8.065	0.511	116.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

547	1A	13.129	-22.003	33.301	-192.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	--
547	1B	-10.876	-22.003	-30.069	-192.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
547	1C	13.129	47.192	33.301	310.294	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
547	1D	-10.876	47.192	-30.069	310.294	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.00	--
547	1I	12.836	-21.709	26.120	-95.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
547	1J	-10.584	-21.709	-22.888	-95.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
547	1K	12.836	46.898	26.120	213.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
547	1L	-10.584	46.898	-22.888	213.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
547	1Q	6.993	-6.257	15.020	-50.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
547	1R	-4.741	-6.257	-11.787	-50.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
547	1S	6.993	31.446	15.020	168.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
547	1T	-4.741	31.446	-11.787	168.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
547	2	2.594	14.392	-2.094	105.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
547	7	2.154	15.268	-0.455	94.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
547	8	2.153	15.257	-0.458	94.325	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

548	1A	24.559	-80.124	49.171	-231.822	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.02	--
548	1B	-21.577	-80.124	-44.559	-231.822	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
548	1C	24.559	120.415	49.171	357.729	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
548	1D	-21.577	120.415	-44.559	357.729	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.02	--
548	1I	22.701	-38.684	30.428	-79.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
548	1J	-19.718	-38.684	-25.816	-79.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
548	1K	22.701	78.975	30.428	205.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
548	1L	-19.718	78.975	-25.816	205.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
548	1Q	12.203	-22.512	20.185	-54.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
548	1R	-9.220	-22.512	-15.572	-54.384	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
548	1S	12.203	62.804	20.185	180.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
548	1T	-9.220	62.804	-15.572	180.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
548	2	4.289	32.122	-3.665	118.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
548	7	3.365	29.947	-1.450	104.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
548	8	3.363	29.927	-1.452	104.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

549	1A	52.677	-278.332	64.947	-288.976	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.06	--
549	1B	-44.837	-278.332	-52.174	-288.976	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.56	0.06	--
549	1C	52.677	342.615	64.947	428.339	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.97	0.06	--
549	1D	-44.837	342.615	-52.174	428.339	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.83	0.06	--
549	1I	43.395	-115.253	38.403	-75.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
549	1J	-35.555	-115.253	-25.630	-75.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
549	1K	43.395	179.536	38.403	214.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
549	1L	-35.555	179.536	-25.630	214.636	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.04	--
549	1Q	25.533	-84.789	28.996	-64.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--

549	1R	-17.694	-84.789	-16.223	-64.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
549	1S	25.533	149.071	28.996	203.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
549	1T	-17.694	149.071	-16.223	203.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
549	2	10.465	65.308	-8.342	138.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
549	7	8.359	56.293	8.165	120.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
549	8	8.355	56.253	8.156	119.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
550	1A	12.462	-82.875	26.026	-148.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
550	1B	-17.072	-82.875	-33.946	-148.969	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
550	1C	12.462	18.884	26.026	38.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
550	1D	-17.072	18.884	-33.946	38.818	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
550	1I	15.832	-82.707	26.373	-139.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
550	1J	-20.442	-82.707	-34.292	-139.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
550	1K	15.832	18.716	26.373	29.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
550	1L	-20.442	18.716	-34.292	29.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
550	1Q	5.859	-64.001	11.143	-111.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
550	1R	-10.469	-64.001	-19.063	-111.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
550	1S	5.859	0.010	11.143	1.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
550	1T	-10.469	0.010	-19.063	1.591	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
550	2	-4.322	-40.249	-8.351	-66.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
550	7	-3.622	-41.175	-6.925	-68.995	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
550	8	-3.620	-41.153	-6.917	-68.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
551	1A	16.477	-90.582	22.985	-173.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
551	1B	-23.223	-90.582	-29.571	-173.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
551	1C	16.477	-9.508	22.985	44.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
551	1D	-23.223	-9.508	-29.571	44.092	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
551	1I	35.639	-88.566	16.380	-142.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
551	1J	-42.386	-88.566	-22.967	-142.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
551	1K	35.639	-11.524	16.380	12.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
551	1L	-42.386	-11.524	-22.967	12.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
551	1Q	11.207	-80.859	8.305	-124.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
551	1R	-17.953	-80.859	-14.891	-124.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
551	1S	11.207	-19.231	8.305	-5.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
551	1T	-17.953	-19.231	-14.891	-5.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
551	2	-4.904	-63.809	-7.841	-75.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
551	7	-4.743	-64.893	-6.462	-79.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
551	8	-4.737	-64.828	-6.459	-79.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
552	1A	20.777	-112.903	24.412	-185.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
552	1B	-27.069	-112.903	-30.324	-185.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
552	1C	20.777	-18.781	24.412	39.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
552	1D	-27.069	-18.781	-30.324	39.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
552	1I	51.143	-100.912	16.432	-146.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
552	1J	-57.435	-100.912	-22.344	-146.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
552	1K	51.143	-30.772	16.432	0.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
552	1L	-57.435	-30.772	-22.344	0.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
552	1Q	15.823	-100.863	8.723	-133.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
552	1R	-22.116	-100.863	-14.636	-133.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
552	1S	15.823	-30.821	8.723	-13.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
552	1T	-22.116	-30.821	-14.636	-13.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
552	2	-4.618	-83.345	-7.819	-85.745	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
552	7	-4.451	-84.995	-6.269	-90.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
552	8	-4.445	-84.929	-6.266	-90.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
553	1A	42.686	-161.565	44.737	-204.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
553	1B	-48.170	-161.565	-52.082	-204.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	--
553	1C	42.686	-17.221	44.737	39.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
553	1D	-48.170	-17.221	-52.082	39.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	--
553	1I	93.495	-131.486	32.652	-153.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
553	1J	-98.979	-131.486	-39.997	-153.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	--
553	1K	93.495	-47.300	32.652	-11.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
553	1L	-98.979	-47.300	-39.997	-11.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
553	1Q	30.731	-137.800	16.955	-149.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
553	1R	-36.215	-137.800	-24.300	-149.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
553	1S	30.731	-40.986	16.955	-14.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
553	1T	-36.215	-40.986	-24.300	-14.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
553	2	-4.789	-112.543	-10.647	-97.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
553	7	-4.338	-114.977	-8.348	-102.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
553	8	-4.334	-114.890	-8.345	-102.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
554	1A	116.669	-244.008	217.078	-223.104	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.08	--
554	1B	-124.009	-244.008	-213.034	-223.104	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.08	--
554	1C	116.669	-9.134	217.078	45.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.08	--
554	1D	-124.009	-9.134	-213.034	45.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.08	--
554	1I	201.740	-189.226	96.917	-159.446	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.88	0.06	--
554	1J	-209.081	-189.226	-92.872	-159.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.06	--
554	1K	201.740	-63.916	96.917	-18.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.06	--
554	1L	-209.081	-63.916	-92.872	-18.416	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.06	--
554	1Q	72.821	-208.063	75.198	-167.139	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.85	0.03	--
554	1R	-80.161	-208.063	-71.154	-167.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
554	1S	72.821	-45.079	75.198	-10.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
554	1T	-80.161	-45.079	-71.154	-10.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
554	2	-10.040	-160.165	19.290	-106.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
554	7	-7.985	-163.259	12.653	-111.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
554	8	-7.979	-163.134	12.651	-111.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														

555	1A	15.556	-101.494	36.618	-115.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
555	1B	-18.236	-101.494	-48.156	-115.948	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
555	1C	15.556	54.504	36.618	93.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
555	1D	-18.236	54.504	-48.156	93.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
555	1I	19.977	-101.424	38.434	-105.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
555	1J	-22.656	-101.424	-49.972	-105.378	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
555	1K	19.977	54.434	38.434	82.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
555	1L	-22.656	54.434	-49.972	82.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
555	1Q	8.111	-66.282	15.880	-64.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
555	1R	-10.791	-66.282	-27.418	-64.678	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
555	1S	8.111	19.292	15.880	42.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
555	1T	-10.791	19.292	-27.418	42.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
555	2	-2.453	-27.775	-11.628	-7.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
555	7	-1.997	-29.170	-9.864	-10.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
555	8	-1.995	-29.149	-9.854	-10.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

556	1A	26.153	-87.686	23.850	-132.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
556	1B	-36.228	-87.686	-27.267	-132.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
556	1C	26.153	-0.316	23.850	90.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
556	1D	-36.228	-0.316	-27.267	90.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
556	1I	43.102	-84.074	24.041	-101.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
556	1J	-53.177	-84.074	-27.458	-101.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
556	1K	43.102	-3.928	24.041	59.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
556	1L	-53.177	-3.928	-27.458	59.150	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	--
556	1Q	14.681	-74.695	10.617	-75.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
556	1R	-24.755	-74.695	-14.035	-75.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
556	1S	14.681	-13.307	10.617	33.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
556	1T	-24.755	-13.307	-14.035	33.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
556	2	-8.814	-54.615	-5.229	-14.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
556	7	-7.976	-56.161	-4.052	-19.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
556	8	-7.969	-56.120	-4.051	-19.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

557	1A	32.548	-109.637	33.747	-148.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
557	1B	-42.165	-109.637	-37.199	-148.353	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
557	1C	32.548	-11.307	33.747	79.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
557	1D	-42.165	-11.307	-37.199	79.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
557	1I	62.476	-95.567	23.621	-109.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	--
557	1J	-72.093	-95.567	-27.074	-109.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
557	1K	62.476	-25.377	23.621	41.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
557	1L	-72.093	-25.377	-27.074	41.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
557	1Q	20.697	-95.140	12.866	-92.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
557	1R	-30.314	-95.140	-16.318	-92.066	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
557	1S	20.697	-25.804	12.866	23.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
557	1T	-30.314	-25.804	-16.318	23.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
557	2	-8.619	-76.273	-6.933	-31.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
557	7	-7.735	-77.883	-5.083	-37.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
557	8	-7.729	-77.819	-5.080	-37.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

558	1A	46.802	-161.650	39.742	-174.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
558	1B	-55.580	-161.650	-49.509	-174.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	--
558	1C	46.802	-5.684	39.742	70.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
558	1D	-55.580	-5.684	-49.509	70.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
558	1I	100.573	-133.524	30.470	-124.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
558	1J	-109.350	-133.524	-40.237	-124.504	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	--
558	1K	100.573	-33.810	30.470	21.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
558	1L	-109.350	-33.810	-40.237	21.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
558	1Q	33.014	-133.251	15.323	-117.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
558	1R	-41.791	-133.251	-25.090	-117.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
558	1S	33.014	-34.083	15.323	14.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
558	1T	-41.791	-34.083	-25.090	14.243	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
558	2	-6.932	-104.747	-12.347	-55.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
558	7	-6.501	-107.251	-10.011	-60.511	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
558	8	-6.494	-107.166	-10.004	-60.466	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

559	1A	27.305	-136.018	92.454	-122.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
559	1B	-36.072	-136.018	-120.036	-122.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
559	1C	27.305	113.805	92.454	193.048	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.50	0.03	--
559	1D	-36.072	113.805	-120.036	193.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
559	1I	22.937	-161.778	94.638	-120.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
559	1J	-31.704	-161.778	-122.220	-120.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
559	1K	22.937	139.566	94.638	191.088	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.03	--
559	1L	-31.704	139.566	-122.220	191.088	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
559	1Q	10.525	-79.532	41.711	-50.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
559	1R	-19.292	-79.532	-69.293	-50.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
559	1S	10.525	57.320	41.711	121.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
559	1T	-19.292	57.320	-69.293	121.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
559	2	-8.689	-10.081	-26.204	61.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
559	7	-7.553	-11.948	-23.075	55.392	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
559	8	-7.547	-11.940	-23.055	55.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

560	1A	22.779	-81.690	24.769	-83.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
560	1B	-32.727	-81.690	-22.381	-83.126	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
560	1C	22.779	3.226	24.769	153.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
560	1D	-32.727	3.226	-22.381	153.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
560	1I	31.304	-82.313	29.430	-52.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
560	1J	-41.252	-82.313	-27.042	-52.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
560	1K	31.304	3.849	29.430	123.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--

560	1L	-41.252	3.849	-27.042	123.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
560	1Q	11.133	-69.741	13.511	-24.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
560	1R	-21.082	-69.741	-11.123	-24.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
560	1S	11.133	-8.723	13.511	95.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
560	1T	-21.082	-8.723	-11.123	95.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
560	2	-9.715	-48.747	-2.444	58.227	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
560	7	-8.484	-50.100	-1.430	53.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
560	8	-8.474	-50.058	-1.429	53.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
561	1A	24.061	-104.326	32.266	-83.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
561	1B	-33.664	-104.326	-30.649	-83.144	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
561	1C	24.061	-2.092	32.266	153.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
561	1D	-33.664	-2.092	-30.649	153.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
561	1I	34.461	-91.754	31.766	-43.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
561	1J	-44.063	-91.754	-30.150	-43.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
561	1K	34.461	-14.664	31.766	114.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
561	1L	-44.063	-14.664	-30.150	114.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
561	1Q	12.207	-87.659	15.525	-22.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
561	1R	-21.810	-87.659	-13.909	-22.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
561	1S	12.207	-18.759	15.525	93.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
561	1T	-21.810	-18.759	-13.909	93.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
561	2	-9.850	-66.871	-3.693	59.951	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
561	7	-8.470	-68.390	-2.155	54.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
561	8	-8.464	-68.344	-2.155	54.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
562	1A	24.482	-145.466	71.707	-85.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
562	1B	-35.579	-145.466	-77.898	-85.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
562	1C	24.482	15.792	71.707	152.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
562	1D	-35.579	15.792	-77.898	152.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
562	1I	29.394	-123.367	44.931	-37.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
562	1J	-40.492	-123.367	-51.122	-37.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
562	1K	29.394	-6.307	44.931	104.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
562	1L	-40.492	-6.307	-51.122	104.385	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
562	1Q	10.842	-113.518	26.336	-23.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
562	1R	-21.940	-113.518	-32.528	-23.044	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
562	1S	10.842	-16.156	26.336	89.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
562	1T	-21.940	-16.156	-32.528	89.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
562	2	-10.074	-79.560	-12.540	60.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
562	7	-9.005	-82.160	-9.179	53.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
562	8	-8.994	-82.090	-9.174	53.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
563	1A	36.921	-232.540	121.534	-136.978	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.83	0.04	--
563	1B	-45.123	-232.540	-153.604	-136.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.04	--
563	1C	36.921	98.280	121.534	190.478	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.47	0.04	--
563	1D	-45.123	98.280	-153.604	190.478	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
563	1I	32.805	-164.017	39.109	-52.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
563	1J	-41.007	-164.017	-71.179	-52.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
563	1K	32.805	29.757	39.109	105.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
563	1L	-41.007	29.757	-71.179	105.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
563	1Q	15.234	-144.977	34.842	-42.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
563	1R	-23.436	-144.977	-66.912	-42.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
563	1S	15.234	10.717	34.842	95.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
563	1T	-23.436	10.717	-66.912	95.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
563	2	7.628	-74.991	-40.549	53.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
563	7	-6.131	-80.585	-32.868	46.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
563	8	-6.125	-80.522	-32.846	46.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
564	1A	29.260	-116.494	47.918	-62.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
564	1B	-42.661	-116.494	-33.498	-62.574	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	--
564	1C	29.260	127.268	47.918	201.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
564	1D	-42.661	127.268	-33.498	201.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
564	1I	44.475	-157.724	56.706	-60.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
564	1J	-57.875	-157.724	-42.287	-60.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
564	1K	44.475	168.499	56.706	199.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.05	--
564	1L	-57.875	168.499	-42.287	199.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
564	1Q	15.465	-66.587	30.458	-9.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
564	1R	-28.866	-66.587	-16.039	-9.545	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	--
564	1S	15.465	77.361	30.458	148.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.03	--
564	1T	-28.866	77.361	-16.039	148.163	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
564	2	-10.072	14.748	9.329	104.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
564	7	-9.616	11.750	9.433	99.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
564	8	-9.605	11.732	9.424	99.228	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
565	1A	20.927	-73.576	18.545	-29.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
565	1B	-25.759	-73.576	-14.157	-29.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
565	1C	20.927	19.734	18.545	165.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
565	1D	-25.759	19.734	-14.157	165.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
565	1I	21.221	-76.397	22.094	-16.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
565	1J	-26.053	-76.397	-17.706	-16.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
565	1K	21.221	22.555	22.094	152.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
565	1L	-26.053	22.555	-17.706	152.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
565	1Q	9.356	-57.946	11.260	8.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
565	1R	-14.188	-57.946	-6.873	8.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
565	1S	9.356	4.104	11.260	126.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
565	1T	-14.188	4.104	-6.873	126.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
565	2	-6.167	-32.466	1.882	94.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
565	7	-4.993	-33.798	2.295	92.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
565	8	-4.990	-33.777	2.293	92.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
566	1A	19.189	-87.452	26.992	-33.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
566	1B	-23.642	-87.452	-23.472	-33.974	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
566	1C	19.189	16.000	26.992	172.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
566	1D	-23.642	16.000	-23.472	172.506	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
566	1I	15.867	-77.456	22.515	0.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
566	1J	-20.319	-77.456	-18.995	0.816	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
566	1K	15.867	6.004	22.515	137.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
566	1L	-20.319	6.004	-18.995	137.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
566	1Q	7.779	-68.062	12.875	12.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
566	1R	-12.231	-68.062	-9.355	12.156	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
566	1S	7.779	-3.390	12.875	126.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
566	1T	-12.231	-3.390	-9.355	126.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
566	2	-6.158	-42.584	-0.925	97.344	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
566	7	-4.887	-44.555	1.112	95.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
566	8	-4.881	-44.510	1.111	95.110	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
567	1A	14.728	-118.294	46.810	-54.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
567	1B	-21.792	-118.294	-41.499	-54.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
567	1C	14.728	43.998	46.810	195.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
567	1D	-21.792	43.998	-41.499	195.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
567	1I	11.116	-100.164	24.781	4.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
567	1J	-18.180	-100.164	-19.470	4.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
567	1K	11.116	25.868	24.781	136.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
567	1L	-18.180	25.868	-19.470	136.758	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
567	1Q	5.170	-80.858	18.650	8.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
567	1R	-12.233	-80.858	-13.339	8.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
567	1S	5.170	6.562	18.650	132.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
567	1T	-12.233	6.562	-13.339	132.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
567	2	-7.548	-41.806	-6.016	103.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
567	7	-6.416	-44.814	-3.431	99.674	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
567	8	-6.408	-44.768	-3.430	99.588	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
568	1A	25.352	-194.323	66.510	-69.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.04	--
568	1B	-38.691	-194.323	-53.265	-69.133	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	--
568	1C	25.352	142.823	66.510	209.473	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.04	--
568	1D	-38.691	142.823	-53.265	209.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
568	1I	36.156	-142.579	34.244	-1.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
568	1J	-49.496	-142.579	-20.999	-1.807	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
568	1K	36.156	91.079	34.244	142.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
568	1L	-49.496	91.079	-20.999	142.147	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
568	1Q	12.656	-100.236	29.075	3.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
568	1R	-25.996	-100.236	-15.830	3.002	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
568	1S	12.656	48.736	29.075	137.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
568	1T	-25.996	48.736	-15.830	137.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
568	2	-11.962	-18.734	-12.379	109.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
568	7	-10.732	-24.883	-9.115	103.003	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
568	8	-10.723	-24.860	-9.109	102.920	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
569	1A	30.196	-59.943	42.364	-14.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
569	1B	-41.131	-59.943	-13.219	-14.609	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
569	1C	30.196	97.156	42.364	182.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
569	1D	-41.131	97.156	-13.219	182.646	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
569	1I	34.470	-121.760	39.351	-26.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
569	1J	-45.405	-121.760	-10.206	-26.586	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
569	1K	34.470	158.973	39.351	194.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
569	1L	-45.405	158.973	-10.206	194.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
569	1Q	13.434	-40.700	31.881	16.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
569	1R	-24.369	-40.700	-2.736	16.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
569	1S	13.434	77.912	31.881	151.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
569	1T	-24.369	77.912	-2.736	151.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
569	2	-7.849	24.751	20.420	110.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
569	7	-7.626	24.777	20.006	111.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
569	8	-7.618	24.756	19.986	111.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
570	1A	20.616	-64.148	9.003	-48.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
570	1B	-19.290	-64.148	-4.803	-48.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
570	1C	20.616	38.004	9.003	213.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
570	1D	-19.290	38.004	-4.803	213.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
570	1I	18.306	-67.697	8.969	-21.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
570	1J	-16.980	-67.697	-4.769	-21.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
570	1K	18.306	41.553	8.969	186.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
570	1L	-16.980	41.553	-4.769	186.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
570	1Q	9.788	-43.023	5.946	9.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
570	1R	-8.461	-43.023	-1.746	9.857	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
570	1S	9.788	16.879	5.946	154.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
570	1T	-8.461	16.879	-1.746	154.559	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
570	2	-2.134	-13.635	3.599	101.455	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
570	7	-0.985	-15.155	3.277	104.537	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
570	8	-0.984	-15.139	3.274	104.435	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
571	1A	18.950	-74.923											

571	1J	-7.263	-64.787	-2.491	-14.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
571	1K	8.643	28.607	6.462	181.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
571	1L	-7.263	28.607	-2.491	181.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--
571	1Q	7.183	-48.176	5.322	10.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
571	1R	-5.803	-48.176	-1.350	10.448	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
571	1S	7.183	11.996	5.322	156.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
571	1T	-5.803	11.996	-1.350	156.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
571	2	-2.220	-17.502	2.974	101.606	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
571	7	-0.971	-20.145	2.816	105.307	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
571	8	-0.971	-20.122	2.814	105.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

572	1A	23.930	-83.136	28.214	-47.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
572	1B	-25.051	-83.136	-18.223	-47.314	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
572	1C	23.930	54.504	28.214	217.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
572	1D	-25.051	54.504	-18.223	217.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
572	1I	15.372	-69.206	17.914	1.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
572	1J	-16.494	-69.206	-7.922	1.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
572	1K	15.372	40.574	17.914	168.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
572	1L	-16.494	40.574	-7.922	168.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
572	1Q	9.103	-48.206	15.188	15.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
572	1R	-10.225	-48.206	-5.196	15.938	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
572	1S	9.103	19.574	15.188	154.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
572	1T	-10.225	19.574	-5.196	154.318	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
572	2	-4.425	-11.228	7.080	106.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
572	7	-2.960	-14.354	6.906	108.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
572	8	-2.957	-14.336	6.899	108.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

573	1A	20.398	-140.061	48.011	-32.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
573	1B	-31.461	-140.061	-18.794	-32.625	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
573	1C	20.398	148.303	48.011	205.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.03	--
573	1D	-31.461	148.303	-18.794	205.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
573	1I	31.297	-100.581	33.479	19.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
573	1J	-42.360	-100.581	-4.262	19.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
573	1K	31.297	108.823	33.479	152.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
573	1L	-42.360	108.823	-4.262	152.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
573	1Q	10.418	-59.379	31.842	23.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
573	1R	-21.481	-59.379	-2.625	23.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
573	1S	10.418	67.621	31.842	149.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
573	1T	-21.481	67.621	-2.625	149.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
573	2	-10.364	10.494	19.025	114.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
573	7	-9.167	8.536	19.184	114.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
573	8	-9.156	8.526	19.164	114.650	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

574	1A	25.573	-130.354	59.894	-138.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
574	1B	-30.453	-130.354	-30.321	-138.106	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
574	1C	25.573	186.229	59.894	309.501	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.81	0.03	--
574	1D	-30.453	186.229	-30.321	309.501	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.03	--
574	1I	23.032	-83.244	57.437	-127.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
574	1J	-27.912	-83.244	-27.864	-127.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
574	1K	23.032	139.119	57.437	298.931	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
574	1L	-27.912	139.119	-27.864	298.931	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.02	--
574	1Q	10.597	-45.051	40.595	-35.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
574	1R	-15.477	-45.051	-11.021	-35.471	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
574	1S	10.597	100.925	40.595	206.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
574	1T	-15.477	100.925	-11.021	206.865	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
574	2	-4.508	29.795	20.607	98.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
574	7	-3.845	32.498	20.070	104.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
574	8	-3.840	32.439	20.051	104.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

575	1A	22.388	-55.973	21.811	-123.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
575	1B	-18.197	-55.973	-17.820	-123.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
575	1C	22.388	52.830	21.811	289.813	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
575	1D	-18.197	52.830	-17.820	289.813	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
575	1I	18.182	-53.587	14.792	-79.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
575	1J	-13.992	-53.587	-10.801	-79.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
575	1K	18.182	50.443	14.792	245.426	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.00	--
575	1L	-13.992	50.443	-10.801	245.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.00	--
575	1Q	11.054	-28.834	10.162	-21.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
575	1R	-6.864	-28.834	-6.172	-21.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
575	1S	11.054	25.690	10.162	187.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
575	1T	-6.864	25.690	-6.172	187.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
575	2	1.400	5.726	5.418	90.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
575	7	1.913	3.853	4.277	98.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
575	8	1.912	3.854	4.274	98.308	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

576	1A	20.648	-60.992	17.961	-137.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
576	1B	-16.364	-60.992	-13.982	-137.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
576	1C	20.648	52.266	17.961	305.460	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
576	1D	-16.364	52.266	-13.982	305.460	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
576	1I	12.857	-47.258	13.771	-53.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
576	1J	-8.573	-47.258	-9.793	-53.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
576	1K	12.857	38.532	13.771	221.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
576	1L	-8.573	38.532	-9.793	221.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
576	1Q	9.460	-29.901	9.017	-18.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
576	1R	-5.175	-29.901	-5.039	-18.575	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
576	1S	9.460	21.175	9.017	186.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
576	1T	-5.175	21.175	-5.039	186.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
576	2	0.532	1.916	5.007	88.447	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--

576	7	1.391	-1.718	3.999	97.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
576	8	1.389	-1.710	3.996	97.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
577	1A	31.760	-52.078	26.808	-140.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
577	1B	-28.368	-52.078	-16.554	-140.838	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
577	1C	31.760	62.548	26.808	312.564	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
577	1D	-28.368	62.548	-16.554	312.564	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.02	--
577	1I	23.297	-38.302	20.256	-29.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
577	1J	-19.905	-38.302	-10.002	-29.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
577	1K	23.297	48.772	20.256	200.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
577	1L	-19.905	48.772	-10.002	200.788	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
577	1Q	14.164	-21.131	15.516	-13.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
577	1R	-10.772	-21.131	-5.262	-13.263	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
577	1S	14.164	31.601	15.516	184.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
577	1T	-10.772	31.601	-5.262	184.989	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
577	2	-2.104	7.525	9.194	91.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
577	7	1.353	5.480	7.990	98.830	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
577	8	1.352	5.475	7.984	98.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
578	1A	20.097	-137.815	67.992	-155.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--
578	1B	-24.849	-137.815	-38.225	-155.813	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
578	1C	20.097	177.021	67.992	331.107	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.03	--
578	1D	-24.849	177.021	-38.225	331.107	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.68	0.03	--
578	1I	21.210	-79.715	40.419	-13.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
578	1J	-25.962	-79.715	-10.652	-13.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
578	1K	21.210	118.921	40.419	188.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
578	1L	-25.962	118.921	-10.652	188.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
578	1Q	8.924	-48.770	38.604	-12.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
578	1R	-13.677	-48.770	-8.837	-12.826	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
578	1S	8.924	87.976	38.604	188.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
578	1T	-13.677	87.976	-8.837	188.120	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
578	2	-6.357	19.672	20.031	95.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
578	7	-4.983	21.167	19.836	103.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
578	8	-4.977	21.149	19.818	102.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
579	1A	32.800	-233.282	66.341	-254.108	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.05	--
579	1B	-39.775	-233.282	-38.873	-254.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.05	--
579	1C	32.800	300.246	66.341	415.192	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.05	--
579	1D	-39.775	300.246	-38.873	415.192	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.82	0.05	--
579	1I	33.378	-186.487	63.265	-237.273	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.83	0.04	--
579	1J	-40.353	-186.487	-35.797	-237.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
579	1K	33.378	253.451	63.265	398.357	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.90	0.04	--
579	1L	-40.353	253.451	-35.797	398.357	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.93	0.04	--
579	1Q	14.526	-90.899	42.200	-89.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
579	1R	-21.501	-90.899	-14.732	-89.339	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
579	1S	14.526	157.863	42.200	250.423	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
579	1T	-21.501	157.863	-14.732	250.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
579	2	-0.505	30.748	14.755	79.268	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
579	7	-2.158	36.292	16.162	90.372	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
579	8	-2.154	36.232	16.145	90.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
580	1A	21.960	-39.045	32.420	-150.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
580	1B	-17.960	-39.045	-28.788	-150.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
580	1C	21.960	55.963	32.420	299.478	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
580	1D	-17.960	55.963	-28.788	299.478	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
580	1I	19.986	-27.866	23.999	-95.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
580	1J	-15.986	-27.866	-20.367	-95.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
580	1K	19.986	44.784	23.999	245.096	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
580	1L	-15.986	44.784	-20.367	245.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
580	1Q	11.315	-13.263	14.530	-34.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
580	1R	-7.315	-13.263	-10.898	-34.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
580	1S	11.315	30.181	14.530	184.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
580	1T	-7.315	30.181	-10.898	184.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
580	2	1.595	15.636	6.621	72.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
580	7	1.970	13.845	4.895	83.223	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
580	8	1.968	13.837	4.892	83.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
581	1A	18.934	-35.459	27.395	-160.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
581	1B	-14.900	-35.459	-23.758	-160.999	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
581	1C	18.934	50.407	27.395	311.343	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
581	1D	-14.900	50.407	-23.758	311.343	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.00	--
581	1I	15.472	-28.452	21.331	-67.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
581	1J	-11.438	-28.452	-17.695	-67.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
581	1K	15.472	43.400	21.331	217.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
581	1L	-11.438	43.400	-17.695	217.438	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
581	1Q	9.593	-12.424	12.749	-30.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
581	1R	-5.558	-12.424	-9.113	-30.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
581	1S	9.593	27.372	12.749	180.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	--
581	1T	-5.558	27.372	-9.113	180.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
581	2	0.632	13.063	6.173	69.679	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
581	7	1.396	11.772	4.621	81.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
581	8	1.394	11.768	4.618	81.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
582	1A	30.183	-55.156	35.853	-208.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
582	1B	-25.510	-55.156	-27.885	-208.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
582	1C	30.183	82.866	35.853	364.402	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--

582	1D	-25.510	82.866	-27.885	364.402	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	--
582	1I	23.799	-34.415	23.799	-57.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
582	1J	-19.126	-34.415	-15.831	-57.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
582	1K	23.799	62.125	23.799	213.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	--
582	1L	-19.126	62.125	-15.831	213.461	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
582	1Q	14.293	-17.775	17.212	-38.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
582	1R	-9.620	-17.775	-9.245	-38.769	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
582	1S	14.293	45.485	17.212	194.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
582	1T	-9.620	45.485	-9.245	194.371	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
582	2	-1.090	17.015	9.190	69.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
582	7	1.177	16.722	7.094	81.958	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
582	8	1.176	16.711	7.088	81.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
583	1A	32.558	-250.438	74.070	-282.222	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.05	--
583	1B	-39.532	-250.438	-46.293	-282.222	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.92	0.05	--
583	1C	32.558	307.633	74.070	446.297	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.67	0.05	--
583	1D	-39.532	307.633	-46.293	446.297	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.88	0.05	--
583	1I	28.935	-110.578	42.601	-61.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
583	1J	-35.910	-110.578	-14.824	-61.022	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
583	1K	28.935	167.773	42.601	225.097	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.03	--
583	1L	-35.910	167.773	-14.824	225.097	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
583	1Q	13.437	-78.927	39.321	-54.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
583	1R	-20.412	-78.927	-11.544	-54.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
583	1S	13.437	136.123	39.321	218.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
583	1T	-20.412	136.123	-11.544	218.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
583	2	-2.758	20.301	15.064	69.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
583	7	-2.856	26.893	15.773	84.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
583	8	-2.852	26.874	15.756	84.414	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
584	1A	46.773	-259.430	62.130	-266.272	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.60	0.06	--
584	1B	-38.961	-259.430	-49.496	-266.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.06	--
584	1C	46.773	330.233	62.130	404.595	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.91	0.06	--
584	1D	-38.961	330.233	-49.496	404.595	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
584	1I	44.495	-238.780	52.376	-263.122	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.04	--
584	1J	-36.682	-238.780	-39.742	-263.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
584	1K	44.495	309.583	52.376	401.445	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.89	0.04	--
584	1L	-36.682	309.583	-39.742	401.445	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.04	--
584	1Q	24.419	-108.233	31.540	-102.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
584	1R	-16.606	-108.233	-18.905	-102.713	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
584	1S	24.419	179.036	31.540	241.036	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.03	--
584	1T	-16.606	179.036	-18.905	241.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.03	--
584	2	1.420	29.684	8.158	58.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
584	7	2.925	36.656	8.265	71.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
584	8	2.921	36.615	8.255	71.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
585	1A	17.368	-22.479	37.056	-182.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
585	1B	-15.127	-22.479	-33.842	-182.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
585	1C	17.368	49.458	37.056	300.422	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
585	1D	-15.127	49.458	-33.842	300.422	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
585	1I	14.649	-19.196	27.049	-129.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
585	1J	-12.407	-19.196	-23.835	-129.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
585	1K	14.649	46.175	27.049	247.579	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.53	0.01	--
585	1L	-12.407	46.175	-23.835	247.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
585	1Q	8.383	-5.939	16.096	-55.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
585	1R	-6.142	-5.939	-12.882	-55.785	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
585	1S	8.383	32.917	16.096	173.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
585	1T	-6.142	32.917	-12.882	173.911	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
585	2	1.060	20.348	7.193	52.732	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
585	7	1.168	19.357	5.111	63.017	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
585	8	1.167	19.342	5.108	62.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
586	1A	13.085	-22.212	33.257	-192.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	--
586	1B	-10.835	-22.212	-30.032	-192.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
586	1C	13.085	47.227	33.257	310.273	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
586	1D	-10.835	47.227	-30.032	310.273	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.00	--
586	1I	12.800	-21.848	26.090	-95.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
586	1J	-10.550	-21.848	-22.865	-95.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
586	1K	12.800	46.863	26.090	213.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
586	1L	-10.550	46.863	-22.865	213.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
586	1Q	6.974	-6.372	14.997	-50.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
586	1R	-4.724	-6.372	-11.772	-50.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
586	1S	6.974	31.388	14.997	168.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
586	1T	-4.724	31.388	-11.772	168.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
586	2	0.241	18.951	6.709	50.221	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
586	7	0.687	17.989	4.830	61.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
586	8	0.686	17.978	4.827	61.444	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
587	1A	24.572	-80.283	49.154	-231.867	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.02	--
587	1B	-21.597	-80.283	-44.552	-231.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
587	1C	24.572	120.266	49.154	357.658	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
587	1D	-21.597	120.266	-44.552	357.658	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.02	--
587	1I	22.797	-38.885	30.433	-79.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
587	1J	-19.822	-38.885	-25.831	-79.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
587	1K	22.797	78.868	30.433	205.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
587	1L	-19.822	78.868	-25.831	205.198	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
587	1Q	12.225	-22.642	20.176	-54.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
587	1R	-9.250	-22.642	-15.574	-54.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
587	1S	12.225	62.624	20.176	180.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--

587	1T	-9.250	62.624	-15.574	180.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
587	2	-0.707	20.766	8.395	45.806	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
587	7	0.365	23.068	5.787	60.888	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
587	8	0.364	23.048	5.784	60.828	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

588	1A	52.666	-278.528	64.877	-289.004	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.06	--
588	1B	-44.838	-278.528	-52.110	-289.004	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.56	0.06	--
588	1C	52.666	342.515	64.877	428.311	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.97	0.06	--
588	1D	-44.838	342.515	-52.110	428.311	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.83	0.06	--
588	1I	43.373	-115.589	38.365	-75.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
588	1J	-35.546	-115.589	-25.598	-75.301	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
588	1K	43.373	179.576	38.365	214.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
588	1L	-35.546	179.576	-25.598	214.608	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.04	--
588	1Q	25.521	-84.957	28.963	-64.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
588	1R	-17.694	-84.957	-16.196	-64.381	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
588	1S	25.521	148.944	28.963	203.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--
588	1T	-17.694	148.944	-16.196	203.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
588	2	-1.600	18.344	9.774	43.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
588	7	-2.488	28.032	9.267	63.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
588	8	-2.484	27.992	9.257	63.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

589	1A	23.792	-65.981	41.319	-187.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
589	1B	-20.827	-65.981	-36.758	-187.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
589	1C	23.792	113.399	41.319	313.859	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.01	--
589	1D	-20.827	113.399	-36.758	313.859	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
589	1I	24.811	-72.561	50.632	-213.181	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.47	0.02	--
589	1J	-21.846	-72.561	-46.072	-213.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
589	1K	24.811	119.979	50.632	339.479	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
589	1L	-21.846	119.979	-46.072	339.479	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
589	1Q	12.502	-26.011	23.023	-74.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
589	1R	-9.537	-26.011	-18.463	-74.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
589	1S	12.502	73.429	23.023	201.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
589	1T	-9.537	73.429	-18.463	201.229	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
589	2	1.214	26.723	6.348	60.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
589	7	1.515	28.613	5.027	69.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
589	8	1.514	28.590	5.024	69.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

590	1A	14.595	-18.843	27.067	-130.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
590	1B	-12.362	-18.843	-23.858	-130.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
590	1C	14.595	46.179	27.067	247.467	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.53	0.01	--
590	1D	-12.362	46.179	-23.858	247.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
590	1I	17.336	-22.553	37.074	-183.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
590	1J	-15.103	-22.553	-33.865	-183.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
590	1K	17.336	49.889	37.074	300.625	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
590	1L	-15.103	49.889	-33.865	300.625	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
590	1Q	8.361	-5.649	16.106	-56.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
590	1R	-6.128	-5.649	-12.897	-56.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
590	1S	8.361	32.985	16.106	173.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
590	1T	-6.128	32.985	-12.897	173.737	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
590	2	1.503	17.659	4.519	63.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
590	7	1.494	17.424	3.567	68.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
590	8	1.493	17.410	3.564	68.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

591	1A	22.703	-38.427	30.349	-81.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
591	1B	-19.739	-38.427	-25.799	-81.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
591	1C	22.703	76.316	30.349	203.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
591	1D	-19.739	76.316	-25.799	203.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
591	1I	24.499	-76.563	49.071	-235.169	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.52	0.02	--
591	1J	-21.535	-76.563	-44.521	-235.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
591	1K	24.499	114.452	49.071	357.682	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
591	1L	-21.535	114.452	-44.521	357.682	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.02	--
591	1Q	12.184	-22.082	20.126	-56.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
591	1R	-9.220	-22.082	-15.576	-56.564	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
591	1S	12.184	59.972	20.126	179.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
591	1T	-9.220	59.972	-15.576	179.078	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
591	2	2.377	25.866	3.765	78.286	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
591	7	1.737	25.560	2.996	79.520	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
591	8	1.736	25.560	2.993	79.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

592	1A	33.288	-186.083	63.255	-237.149	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.83	0.04	--
592	1B	-40.262	-186.083	-35.787	-237.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
592	1C	33.288	254.207	63.255	398.433	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.90	0.04	--
592	1D	-40.262	254.207	-35.787	398.433	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.94	0.04	--
592	1I	32.773	-232.759	66.311	-254.005	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.05	--
592	1J	-39.747	-232.759	-38.843	-254.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.05	--
592	1K	32.773	300.883	66.311	415.289	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.05	--
592	1L	-39.747	300.883	-38.843	415.289	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.82	0.05	--
592	1Q	14.498	-90.391	42.189	-89.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
592	1R	-21.472	-90.391	-14.721	-89.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
592	1S	14.498	158.515	42.189	250.535	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
592	1T	-21.472	158.515	-14.721	250.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
592	2	-5.346	36.073	15.807	81.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
592	7	-5.063	39.788	16.791	91.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
592	8	-5.059	39.728	16.775	91.528	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

593	1A	24.100	-29.988	26.770	-153.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--

593	1B	-19.488	-29.988	-18.808	-153.664	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
593	1C	24.100	66.096	26.770	307.088	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
593	1D	-19.488	66.096	-18.808	307.088	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
593	1I	25.840	-49.952	38.233	-192.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
593	1J	-21.228	-49.952	-30.271	-192.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
593	1K	25.840	86.060	38.233	345.518	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
593	1L	-21.228	86.060	-30.271	345.518	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.02	--
593	1Q	13.332	-14.304	18.457	-57.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
593	1R	-8.721	-14.304	-10.495	-57.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
593	1S	13.332	50.412	18.457	210.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
593	1T	-8.721	50.412	-10.495	210.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
593	2	-0.657	24.265	7.013	82.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
593	7	1.479	24.132	6.329	90.532	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
593	8	1.477	24.110	6.322	90.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

594	1A	19.920	-27.665	23.907	-96.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
594	1B	-15.944	-27.665	-20.277	-96.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
594	1C	19.920	44.831	23.907	244.341	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
594	1D	-15.944	44.831	-20.277	244.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
594	1I	21.904	-38.774	32.338	-150.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
594	1J	-17.928	-38.774	-28.708	-150.824	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
594	1K	21.904	55.940	32.338	298.878	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
594	1L	-17.928	55.940	-28.708	298.878	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
594	1Q	11.280	-13.065	14.494	-35.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
594	1R	-7.304	-13.065	-10.864	-35.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
594	1S	11.280	30.231	14.494	183.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
594	1T	-7.304	30.231	-10.864	183.443	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
594	2	1.993	13.310	4.434	84.702	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
594	7	2.250	12.513	3.628	90.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
594	8	2.249	12.505	3.625	90.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

595	1A	23.740	-35.089	23.732	-59.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
595	1B	-19.097	-35.089	-15.833	-59.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
595	1C	23.740	61.113	23.732	211.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
595	1D	-19.097	61.113	-15.833	211.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
595	1I	30.113	-55.403	35.797	-210.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
595	1J	-25.471	-55.403	-27.897	-210.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
595	1K	30.113	81.426	35.797	362.917	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
595	1L	-25.471	81.426	-27.897	362.917	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	--
595	1Q	14.255	-18.445	17.171	-40.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
595	1R	-9.613	-18.445	-9.271	-40.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
595	1S	14.255	44.469	17.171	192.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
595	1T	-9.613	44.469	-9.271	192.875	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
595	2	3.888	15.222	5.325	94.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
595	7	3.021	16.030	4.755	97.396	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
595	8	3.020	16.019	4.749	97.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

596	1A	29.047	-111.301	42.452	-62.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
596	1B	-35.949	-111.301	-14.975	-62.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
596	1C	29.047	167.294	42.452	223.814	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.03	--
596	1D	-35.949	167.294	-14.975	223.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	--
596	1I	32.754	-251.091	74.193	-283.891	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.05	--
596	1J	-39.655	-251.091	-46.716	-283.891	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.92	0.05	--
596	1K	32.754	307.084	74.193	444.804	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.67	0.05	--
596	1L	-39.655	307.084	-46.716	444.804	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.05	--
596	1Q	13.529	-79.632	39.236	-56.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
596	1R	-20.431	-79.632	-11.759	-56.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
596	1S	13.529	135.625	39.236	217.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
596	1T	-20.431	135.625	-11.759	217.484	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
596	2	3.528	32.917	17.343	104.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
596	7	2.957	34.166	17.715	104.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
596	8	2.957	34.148	17.699	104.848	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

597	1A	22.930	-83.231	57.427	-127.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
597	1B	-27.831	-83.231	-27.855	-127.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
597	1C	22.930	139.936	57.427	299.034	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
597	1D	-27.831	139.936	-27.855	299.034	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.02	--
597	1I	25.534	-130.061	59.863	-138.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
597	1J	-30.435	-130.061	-30.291	-138.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
597	1K	25.534	186.766	59.863	309.464	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.81	0.03	--
597	1L	-30.435	186.766	-30.291	309.464	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.03	--
597	1Q	10.555	-44.762	40.584	-35.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
597	1R	-15.456	-44.762	-11.012	-35.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
597	1S	10.555	101.466	40.584	206.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
597	1T	-15.456	101.466	-11.012	206.846	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
597	2	-6.055	37.756	18.667	102.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
597	7	-4.780	37.534	18.907	106.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
597	8	-4.776	37.495	18.888	106.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

598	1A	27.430	-40.955	20.679	-101.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
598	1B	-24.171	-40.955	-10.330	-101.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
598	1C	27.430	62.351	20.679	267.469	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
598	1D	-24.171	62.351	-10.330	267.469	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
598	1I	27.000	-41.795	28.313	-133.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
598	1J	-23.740	-41.795	-17.964	-133.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
598	1K	27.000	63.191	28.313	300.019	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.02	--
598	1L	-23.740	63.191	-17.964	300.019	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.02	--
598	1Q	13.973	-17.651	16.015	-28.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--

598	1R	-10.714	-17.651	-5.666	-28.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
598	1S	13.973	39.047	16.015	195.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
598	1T	-10.714	39.047	-5.666	195.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
598	2	-1.079	18.703	7.290	101.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
598	7	0.313	16.887	6.872	105.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
598	8	0.312	16.875	6.866	105.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
599	1A	18.142	-53.217	14.725	-80.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
599	1B	-13.975	-53.217	-10.734	-80.146	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
599	1C	18.142	50.591	14.725	244.814	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.00	--
599	1D	-13.975	50.591	-10.734	244.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.00	--
599	1I	22.353	-55.709	21.751	-124.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
599	1J	-18.187	-55.709	-17.759	-124.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
599	1K	22.353	53.083	21.751	289.166	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
599	1L	-18.187	53.083	-17.759	289.166	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
599	1Q	11.030	-28.474	10.136	-22.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
599	1R	-6.864	-28.474	-6.144	-22.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
599	1S	11.030	25.848	10.136	186.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
599	1T	-6.864	25.848	-6.144	186.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
599	2	1.224	5.338	3.588	101.486	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
599	7	1.838	3.631	3.215	104.616	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
599	8	1.836	3.631	3.212	104.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
600	1A	23.242	-39.077	20.251	-30.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
600	1B	-19.867	-39.077	-10.078	-30.401	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
600	1C	23.242	48.021	20.251	199.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
600	1D	-19.867	48.021	-10.078	199.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
600	1I	31.778	-52.853	26.793	-142.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
600	1J	-28.403	-52.853	-16.620	-142.317	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
600	1K	31.778	61.797	26.793	311.593	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
600	1L	-28.403	61.797	-16.620	311.593	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.02	--
600	1Q	14.151	-21.935	15.495	-14.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
600	1R	-10.776	-21.935	-5.322	-14.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
600	1S	14.151	30.879	15.495	184.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
600	1T	-10.776	30.879	-5.322	184.005	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
600	2	3.477	4.916	7.108	107.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
600	7	2.724	5.316	6.716	109.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
600	8	2.723	5.311	6.710	109.429	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
601	1A	21.183	-80.360	40.270	-14.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
601	1B	-25.913	-80.360	-10.770	-14.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
601	1C	21.183	118.609	40.270	187.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
601	1D	-25.913	118.609	-10.770	187.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
601	1I	20.118	-138.726	67.853	-157.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
601	1J	-24.849	-138.726	-38.354	-157.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
601	1K	20.118	176.975	67.853	329.891	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.03	--
601	1L	-24.849	176.975	-38.354	329.891	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.68	0.03	--
601	1Q	8.929	-49.463	38.466	-14.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
601	1R	-13.660	-49.463	-8.966	-14.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
601	1S	8.929	87.711	38.466	186.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
601	1T	-13.660	87.711	-8.966	186.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
601	2	-1.709	20.511	20.255	112.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
601	7	-2.174	22.511	19.884	113.231	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
601	8	-2.170	22.489	19.868	113.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
602	1A	34.349	-121.150	39.354	-26.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
602	1B	-45.310	-121.150	-10.203	-26.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
602	1C	34.349	159.325	39.354	194.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
602	1D	-45.310	159.325	-10.203	194.629	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
602	1I	30.096	-59.620	42.368	-14.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
602	1J	-41.058	-59.620	-13.217	-14.632	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
602	1K	30.096	97.795	42.368	182.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
602	1L	-41.058	97.795	-13.217	182.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
602	1Q	13.377	-40.247	31.885	16.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
602	1R	-24.339	-40.247	-2.735	16.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
602	1S	13.377	78.423	31.885	151.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
602	1T	-24.339	78.423	-2.735	151.849	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
602	2	-11.651	34.688	19.172	115.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
602	7	-9.912	30.689	19.257	113.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
602	8	-9.905	30.649	19.240	113.249	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
603	1A	25.258	-67.848	21.792	-16.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
603	1B	-26.578	-67.848	-11.356	-16.657	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
603	1C	25.258	69.537	21.792	179.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
603	1D	-26.578	69.537	-11.356	179.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
603	1I	19.913	-52.729	23.672	-39.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
603	1J	-21.234	-52.729	-13.235	-39.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
603	1K	19.913	54.417	23.672	203.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
603	1L	-21.234	54.417	-13.235	203.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
603	1Q	10.438	-30.452	15.241	12.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
603	1R	-11.759	-30.452	-4.805	12.354	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
603	1S	10.438	32.140	15.241	150.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
603	1T	-11.759	32.140	-4.805	150.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
603	2	-4.430	8.109	7.574	110.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
603	7	-3.017	5.292	7.321	109.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
603	8	-3.014	5.291	7.314	109.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

604	1A	18.222	-66.946	8.904	-22.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
604	1B	-16.908	-66.946	-4.704	-22.534	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
604	1C	18.222	41.720	8.904	185.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
604	1D	-16.908	41.720	-4.704	185.579	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
604	1I	20.532	-63.383	8.931	-49.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
604	1J	-19.218	-63.383	-4.732	-49.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
604	1K	20.532	38.157	8.931	212.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
604	1L	-19.218	38.157	-4.732	212.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
604	1Q	9.746	-42.351	5.915	9.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
604	1R	-8.431	-42.351	-1.715	9.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
604	1S	9.746	17.125	5.915	153.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
604	1T	-8.431	17.125	-1.715	153.901	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
604	2	-1.472	-17.445	3.029	107.963	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
604	7	-0.590	-17.197	2.935	108.065	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
604	8	-0.589	-17.182	2.933	107.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

605	1A	15.325	-69.440	17.864	0.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
605	1B	-16.431	-69.440	-7.949	0.850	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
605	1C	15.325	40.166	17.864	167.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
605	1D	-16.431	40.166	-7.949	167.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
605	1I	23.935	-83.230	28.133	-48.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
605	1J	-25.041	-83.230	-18.218	-48.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
605	1K	23.935	53.956	28.133	216.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
605	1L	-25.041	53.956	-18.218	216.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
605	1Q	9.100	-48.377	15.143	15.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
605	1R	-10.205	-48.377	-5.227	15.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
605	1S	9.100	19.103	15.143	153.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
605	1T	-10.205	19.103	-5.227	153.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
605	2	1.683	-22.612	6.399	109.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
605	7	1.244	-21.348	6.476	110.720	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
605	8	1.244	-21.333	6.472	110.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

606	1A	31.304	-100.794	33.343	19.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
606	1B	-42.254	-100.794	-4.363	19.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
606	1C	31.304	108.554	33.343	151.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
606	1D	-42.254	108.554	-4.363	151.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
606	1I	20.468	-140.134	47.833	-33.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
606	1J	-31.418	-140.134	-18.853	-33.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
606	1K	20.468	147.894	47.833	204.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	--
606	1L	-31.418	147.894	-18.853	204.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
606	1Q	10.470	-59.667	31.707	22.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
606	1R	-21.420	-59.667	-2.727	22.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
606	1S	10.470	67.427	31.707	148.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
606	1T	-21.420	67.427	-2.727	148.621	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
606	2	-4.791	-5.424	19.828	112.370	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
606	7	-5.792	2.831	19.605	112.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
606	8	-5.786	2.821	19.587	112.699	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

607	1A	44.228	-157.030	56.596	-60.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.05	--
607	1B	-57.627	-157.030	-42.166	-60.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
607	1C	44.228	168.855	56.596	199.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
607	1D	-57.627	168.855	-42.166	199.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
607	1I	29.171	-116.010	47.902	-62.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
607	1J	-42.570	-116.010	-33.472	-62.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
607	1K	29.171	127.835	47.902	201.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
607	1L	-42.570	127.835	-33.472	201.457	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
607	1Q	15.380	-66.036	30.432	-9.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
607	1R	-28.780	-66.036	-16.002	-9.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
607	1S	15.380	77.862	30.432	148.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
607	1T	-28.780	77.862	-16.002	148.376	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
607	2	-13.865	20.968	11.015	104.202	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
607	7	-11.891	15.230	10.446	98.897	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
607	8	-11.882	15.215	10.438	98.819	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

608	1A	24.135	-82.815	35.540	-43.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
608	1B	-31.622	-82.815	-28.989	-43.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
608	1C	24.135	58.749	35.540	177.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
608	1D	-31.622	58.749	-28.989	177.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
608	1I	21.237	-61.780	33.209	-42.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
608	1J	-28.724	-61.780	-26.658	-42.612	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
608	1K	21.237	37.714	33.209	176.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
608	1L	-28.724	37.714	-26.658	176.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
608	1Q	9.650	-45.754	18.514	-0.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
608	1R	-17.137	-45.754	-11.963	-0.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
608	1S	9.650	21.688	18.514	135.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
608	1T	-17.137	21.688	-11.963	135.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
608	2	-8.832	-13.821	3.974	98.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
608	7	-7.301	-14.691	4.126	94.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
608	8	-7.293	-14.680	4.123	94.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

609	1A	21.005	-75.765	22.155	-17.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
609	1B	-25.825	-75.765	-17.771	-17.271	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
609	1C	21.005	23.131	22.155	152.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
609	1D	-25.825	23.131	-17.771	152.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
609	1I	20.785	-72.937	18.616	-29.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
609	1J	-25.604	-72.937	-14.233	-29.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
609	1K	20.785	20.303	18.616	164.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--

609	1L	-25.604	20.303	-14.233	164.871	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
609	1Q	9.277	-57.256	11.289	8.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
609	1R	-14.097	-57.256	-6.906	8.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
609	1S	9.277	4.622	11.289	126.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
609	1T	-14.097	4.622	-6.906	126.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
609	2	-6.359	-35.547	3.037	95.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
609	7	-5.106	-35.325	2.987	92.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
609	8	-5.102	-35.303	2.985	92.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
610	1A	11.161	-99.906	24.692	4.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
610	1B	-18.175	-99.906	-19.381	4.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
610	1C	11.161	25.960	24.692	136.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
610	1D	-18.175	25.960	-19.381	136.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
610	1I	14.773	-117.686	46.826	-54.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
610	1J	-21.787	-117.686	-41.515	-54.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
610	1K	14.773	43.740	46.826	194.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
610	1L	-21.787	43.740	-41.515	194.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
610	1Q	5.207	-80.383	18.641	8.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
610	1R	-12.221	-80.383	-13.330	8.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
610	1S	5.207	6.437	18.641	132.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
610	1T	-12.221	6.437	-13.330	132.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
610	2	-4.005	-52.843	2.345	94.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
610	7	-4.278	-51.351	2.817	94.111	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
610	8	-4.270	-51.306	2.814	94.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
611	1A	36.009	-142.247	34.064	-2.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
611	1B	-49.275	-142.247	-20.840	-2.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
611	1C	36.009	91.463	34.064	141.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
611	1D	-49.275	91.463	-20.840	141.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
611	1I	25.362	-193.557	66.177	-69.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
611	1J	-38.628	-193.557	-52.953	-69.217	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
611	1K	25.362	142.773	66.177	209.081	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.04	--
611	1L	-38.628	142.773	-52.953	209.081	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
611	1Q	12.650	-99.652	28.955	2.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
611	1R	-25.915	-99.652	-15.732	2.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
611	1S	12.650	48.868	28.955	137.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
611	1T	-25.915	48.868	-15.732	137.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
611	2	-7.064	-40.552	7.601	94.032	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
611	7	-7.774	-37.771	8.075	93.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
611	8	-7.765	-37.748	8.069	93.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
612	1A	22.841	-161.617	94.643	-120.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
612	1B	-31.593	-161.617	-122.234	-120.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
612	1C	22.841	139.361	94.643	191.645	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.03	--
612	1D	-31.593	139.361	-122.234	191.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
612	1I	27.419	-135.997	92.480	-122.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
612	1J	-36.171	-135.997	-120.071	-122.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
612	1K	27.419	113.741	92.480	193.465	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.50	0.03	--
612	1L	-36.171	113.741	-120.071	193.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
612	1Q	10.537	-79.551	41.716	-50.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
612	1R	-19.289	-79.551	-69.308	-50.409	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
612	1S	10.537	57.295	41.716	121.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
612	1T	-19.289	57.295	-69.308	121.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
612	2	-8.613	-5.308	-27.562	58.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
612	7	-7.502	-8.539	-23.892	53.311	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
612	8	-7.496	-8.537	-23.873	53.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
613	1A	25.832	-89.141	32.072	-70.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
613	1B	-37.427	-89.141	-36.255	-70.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
613	1C	25.832	41.883	32.072	139.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
613	1D	-37.427	41.883	-36.255	139.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
613	1I	20.624	-81.511	24.722	-87.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
613	1J	-32.219	-81.511	-28.905	-87.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
613	1K	20.624	34.253	24.722	156.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
613	1L	-32.219	34.253	-28.905	156.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
613	1Q	9.026	-59.979	12.569	-29.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
613	1R	-20.621	-59.979	-16.751	-29.861	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
613	1S	9.026	12.721	12.569	98.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
613	1T	-20.621	12.721	-16.751	98.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
613	2	-12.056	-28.046	-7.174	55.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
613	7	-10.326	-29.374	-5.423	51.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
613	8	-10.316	-29.355	-5.420	51.595	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
614	1A	31.060	-81.569	29.600	-52.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
614	1B	-40.999	-81.569	-27.207	-52.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
614	1C	31.060	4.359	29.600	122.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
614	1D	-40.999	4.359	-27.207	122.985	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
614	1I	22.818	-81.037	25.012	-83.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
614	1J	-32.756	-81.037	-22.618	-83.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
614	1K	22.818	3.827	25.012	153.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
614	1L	-32.756	3.827	-22.618	153.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
614	1Q	11.091	-69.082	13.607	-24.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
614	1R	-21.030	-69.082	-11.214	-24.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
614	1S	11.091	-8.128	13.607	95.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
614	1T	-21.030	-8.128	-11.214	95.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
614	2	-11.331	-51.058	-3.380	54.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
614	7	-9.449	-51.163	-1.997	51.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
614	8	-9.443	-51.121	-1.997	51.421	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
615	1A	27.629	-122.808	43.837	-36.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
615	1B	-38.653	-122.808	-49.897	-36.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
615	1C	27.629	-5.562	43.837	104.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
615	1D	-38.653	-5.562	-49.897	104.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
615	1I	23.382	-144.809	70.963	-84.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
615	1J	-34.405	-144.809	-77.024	-84.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
615	1K	23.382	16.439	70.963	152.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
615	1L	-34.405	16.439	-77.024	152.799	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
615	1Q	10.197	-112.826	25.938	-22.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
615	1R	-21.221	-112.826	-31.999	-22.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
615	1S	10.197	-15.544	25.938	90.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
615	1T	-21.221	-15.544	-31.999	90.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
615	2	-7.496	-88.410	-3.602	49.130	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
615	7	-7.438	-87.110	-3.780	47.510	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
615	8	-7.431	-87.050	-3.776	47.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
616	1A	31.691	-162.447	38.415	-50.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
616	1B	-39.648	-162.447	-70.104	-50.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
616	1C	31.691	30.233	38.415	105.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
616	1D	-39.648	30.233	-70.104	105.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
616	1I	36.059	-230.837	120.588	-135.355	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.82	0.04	--
616	1J	-44.016	-230.837	-152.277	-135.355	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
616	1K	36.059	98.623	120.588	190.729	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.47	0.04	--
616	1L	-44.016	98.623	-152.277	190.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
616	1Q	14.791	-143.757	34.575	-41.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
616	1R	-22.748	-143.757	-66.264	-41.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
616	1S	14.791	11.543	34.575	96.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
616	1T	-22.748	11.543	-66.264	96.705	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
616	2	-4.856	-92.343	-20.319	39.923	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
616	7	-5.037	-90.470	-20.637	38.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
616	8	-5.031	-90.407	-20.615	38.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
617	1A	19.961	-101.362	38.594	-105.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
617	1B	-22.657	-101.362	-50.146	-105.380	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
617	1C	19.961	54.224	38.594	82.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
617	1D	-22.657	54.224	-50.146	82.738	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
617	1I	15.614	-101.712	36.620	-115.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
617	1J	-18.310	-101.712	-48.172	-115.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
617	1K	15.614	54.574	36.620	93.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
617	1L	-18.310	54.574	-48.172	93.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
617	1Q	8.117	-66.370	15.914	-64.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
617	1R	-10.812	-66.370	-27.465	-64.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
617	1S	8.117	19.232	15.914	42.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
617	1T	-10.812	19.232	-27.465	42.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
617	2	-4.455	-25.904	-12.800	-7.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	--
617	7	-3.394	-27.707	-10.761	-10.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
617	8	-3.391	-27.688	-10.755	-10.280	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
618	1A	30.138	-88.567	39.867	-96.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
618	1B	-39.656	-88.567	-49.829	-96.303	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
618	1C	30.138	26.962	39.867	70.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
618	1D	-39.656	26.962	-49.829	70.842	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
618	1I	22.473	-88.462	37.221	-121.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
618	1J	-31.991	-88.462	-47.183	-121.398	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
618	1K	22.473	26.857	37.221	95.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
618	1L	-31.991	26.857	-47.183	95.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
618	1Q	10.982	-65.722	16.958	-65.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
618	1R	-20.500	-65.722	-26.920	-65.170	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
618	1S	10.982	4.116	16.958	39.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
618	1T	-20.500	4.116	-26.920	39.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
618	2	-11.256	-38.043	-11.295	-11.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
618	7	-9.294	-39.213	-9.438	-13.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
618	8	-9.286	-39.174	-9.431	-13.474	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
619	1A	43.106	-83.617	24.292	-100.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
619	1B	-53.209	-83.617	-27.723	-100.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
619	1C	43.106	-3.669	24.292	60.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
619	1D	-53.209	-3.669	-27.723	60.573	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
619	1I	26.246	-87.341	24.022	-131.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
619	1J	-36.348	-87.341	-27.452	-131.155	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
619	1K	26.246	0.055	24.022	91.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
619	1L	-36.348	0.055	-27.452	91.569	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
619	1Q	14.695	-74.308	10.712	-74.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
619	1R	-24.798	-74.308	-14.142	-74.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
619	1S	14.695	-12.978	10.712	34.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
619	1T	-24.798	-12.978	-14.142	34.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
619	2	-13.226	-57.275	-5.262	-21.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
619	7	-10.631	-57.549	-4.076	-23.509	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
619	8	-10.623	-57.508	-4.072	-23.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --									

620	1J	-55.188	-160.920	-51.324	-171.136	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
620	1K	46.380	-5.314	41.586	72.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
620	1L	-55.188	-5.314	-51.324	72.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
620	1Q	33.028	-132.668	16.033	-114.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
620	1R	-41.837	-132.668	-25.772	-114.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
620	1S	33.028	-33.566	16.033	16.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
620	1T	-41.837	-33.566	-25.772	16.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
620	2	-14.630	-112.444	-6.443	-63.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
620	7	-10.116	-111.585	-5.451	-64.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
620	8	-10.111	-111.499	-5.446	-64.319	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

621	1A	191.005	-186.769	118.776	-135.149	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.81	0.07	--
621	1B	-194.354	-186.769	-140.348	-135.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
621	1C	191.005	-51.349	118.776	10.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	--
621	1D	-194.354	-51.349	-140.348	10.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
621	1I	95.686	-245.247	265.881	-199.843	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.06	--
621	1J	-99.035	-245.247	-287.452	-199.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.06	--
621	1K	95.686	7.129	265.881	75.365	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.24	0.06	--
621	1L	-99.035	7.129	-287.452	75.365	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	--
621	1Q	66.149	-202.953	86.942	-141.869	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.75	0.03	--
621	1R	-69.499	-202.953	-108.514	-141.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
621	1S	66.149	-35.165	86.942	17.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
621	1T	-69.499	-35.165	-108.514	17.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
621	2	-17.454	-160.171	-18.879	-83.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
621	7	-11.370	-159.267	-17.082	-83.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
621	8	-11.366	-159.145	-17.066	-83.025	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

622	1A	15.793	-82.722	26.371	-139.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
622	1B	-20.424	-82.722	-34.309	-139.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
622	1C	15.793	18.778	26.371	29.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
622	1D	-20.424	18.778	-34.309	29.858	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
622	1I	12.538	-83.128	25.951	-148.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
622	1J	-17.169	-83.128	-33.889	-148.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
622	1K	12.538	19.184	25.951	38.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
622	1L	-17.169	19.184	-33.889	38.804	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
622	1Q	5.862	-64.017	11.120	-111.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
622	1R	-10.492	-64.017	-19.058	-111.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
622	1S	5.862	0.073	11.120	1.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
622	1T	-10.492	0.073	-19.058	1.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
622	2	-5.880	-37.781	-8.640	-65.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	--
622	7	-4.762	-39.693	-7.301	-68.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
622	8	-4.759	-39.652	-7.294	-68.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

623	1A	21.890	-85.530	21.242	-138.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
623	1B	-27.052	-85.530	-28.467	-138.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
623	1C	21.890	8.028	21.242	21.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
623	1D	-27.052	8.028	-28.467	21.220	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
623	1I	10.270	-85.852	24.049	-161.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
623	1J	-15.431	-85.852	-31.273	-161.644	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
623	1K	10.270	8.350	24.049	44.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
623	1L	-15.431	8.350	-31.273	44.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
623	1Q	6.665	-70.487	9.510	-116.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
623	1R	-11.826	-70.487	-16.734	-116.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
623	1S	6.665	-7.015	9.510	-0.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
623	1T	-11.826	-7.015	-16.734	-0.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
623	2	-7.467	-47.641	-7.350	-70.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
623	7	-5.860	-49.209	-6.340	-73.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
623	8	-5.853	-49.165	-6.333	-73.485	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

624	1A	35.869	-88.395	16.563	-141.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
624	1B	-42.646	-88.395	-23.136	-141.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
624	1C	35.869	-11.641	16.563	13.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
624	1D	-42.646	-11.641	-23.136	13.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
624	1I	16.822	-90.579	23.031	-173.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
624	1J	-23.599	-90.579	-29.604	-173.257	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
624	1K	16.822	-9.457	23.031	44.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
624	1L	-23.599	-9.457	-29.604	44.701	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
624	1Q	11.333	-80.744	8.362	-123.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
624	1R	-18.109	-80.744	-14.935	-123.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
624	1S	11.333	-19.292	8.362	-4.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
624	1T	-18.109	-19.292	-14.935	-4.572	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
624	2	-10.125	-63.560	-5.670	-79.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
624	7	-7.884	-64.724	-5.157	-81.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
624	8	-7.877	-64.679	-5.153	-81.479	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

625	1A	92.403	-131.017	35.358	-152.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
625	1B	-97.916	-131.017	-42.705	-152.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
625	1C	92.403	-46.721	35.358	-10.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
625	1D	-97.916	-46.721	-42.705	-10.281	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
625	1I	40.459	-160.956	46.918	-203.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
625	1J	-45.973	-160.956	-54.266	-203.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
625	1K	40.459	-16.782	46.918	40.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
625	1L	-45.973	-16.782	-54.266	40.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
625	1Q	29.937	-137.226	18.103	-148.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
625	1R	-35.451	-137.226	-25.451	-148.934	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
625	1S	29.937	-40.512	18.103	-14.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
625	1T	-35.451	-40.512	-25.451	-14.124	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
625	2	-12.260	-115.826	-2.175	-103.526	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

625	7	-8.496	-116.659	-2.934	-105.379	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
625	8	-8.489	-116.572	-2.928	-105.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
626	1A	199.694	-185.147	98.451	-153.707	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.85	0.06	--
626	1B	-207.385	-185.147	-94.232	-153.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.06	--
626	1C	199.694	-64.857	98.451	-17.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.06	--
626	1D	-207.385	-64.857	-94.232	-17.777	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.06	--
626	1I	111.662	-240.769	220.062	-219.101	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.07	--
626	1J	-119.353	-240.769	-215.843	-219.101	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.07	--
626	1K	111.662	-9.235	220.062	47.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--
626	1L	-119.353	-9.235	-215.843	47.617	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	--
626	1Q	71.052	-204.978	76.309	-162.450	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.83	0.03	--
626	1R	-78.744	-204.978	-72.089	-162.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
626	1S	71.052	-45.026	76.309	-9.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
626	1T	-78.744	-45.026	-72.089	-9.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
626	2	-17.676	-163.310	3.443	-110.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
626	7	-11.290	-164.307	1.822	-111.747	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
626	8	-11.286	-164.183	1.822	-111.663	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= --		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)				
627	1A	44.159	-238.307	51.998	-263.089	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.04	--
627	1B	-36.373	-238.307	-39.368	-263.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
627	1C	44.159	310.245	51.998	401.667	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.89	0.04	--
627	1D	-36.373	310.245	-39.368	401.667	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.04	--
627	1I	46.553	-258.887	61.742	-266.169	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.60	0.06	--
627	1J	-38.767	-258.887	-49.112	-266.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.06	--
627	1K	46.553	330.825	61.742	404.747	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.91	0.06	--
627	1L	-38.767	330.825	-49.112	404.747	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
627	1Q	24.278	-107.678	31.359	-102.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
627	1R	-16.492	-107.678	-18.729	-102.598	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
627	1S	24.278	179.616	31.359	241.176	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.03	--
627	1T	-16.492	179.616	-18.729	241.176	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.03	--
627	2	-5.111	32.486	9.941	58.926	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
627	7	-4.588	38.332	9.333	71.892	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
627	8	-4.584	38.290	9.323	71.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)				
628	1A	51.219	-162.522	47.505	-139.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
628	1B	-58.865	-162.522	-51.302	-139.662	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
628	1C	51.219	-35.932	47.505	19.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
628	1D	-58.865	-35.932	-51.302	19.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
628	1I	42.620	-137.511	24.185	-105.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
628	1J	-50.266	-137.511	-27.981	-105.383	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
628	1K	42.620	-60.943	24.185	-14.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
628	1L	-50.266	-60.943	-27.981	-14.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
628	1Q	20.699	-146.576	16.309	-104.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
628	1R	-28.345	-146.576	-20.105	-104.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
628	1S	20.699	-51.878	16.309	-16.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
628	1T	-28.345	-51.878	-20.105	-16.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
628	2	-10.127	-126.779	-1.347	-72.219	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
628	7	-8.118	-128.742	-1.821	-75.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
628	8	-8.112	-128.638	-1.818	-75.238	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
629	1A	26.510	-142.521	53.607	-148.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
629	1B	-33.134	-142.521	-57.661	-148.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
629	1C	26.510	-34.481	53.607	16.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
629	1D	-33.134	-34.481	-57.661	16.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	--
629	1I	17.438	-121.269	27.609	-118.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
629	1J	-24.062	-121.269	-31.663	-118.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
629	1K	17.438	-55.733	27.609	-13.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
629	1L	-24.062	-55.733	-31.663	-13.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
629	1Q	9.239	-129.137	18.402	-112.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
629	1R	-15.862	-129.137	-22.455	-112.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
629	1S	9.239	-47.865	18.402	-19.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
629	1T	-15.862	-47.865	-22.455	-19.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
629	2	-7.046	-113.111	3.716	-79.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
629	7	-5.994	-114.850	-2.000	-82.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
629	8	-5.991	-114.770	-1.998	-82.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
630	1A	21.288	-114.907	16.060	-155.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
630	1B	-27.069	-114.907	-22.277	-155.079	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
630	1C	21.288	-33.115	16.060	12.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
630	1D	-27.069	-33.115	-22.277	12.497	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
630	1I	24.963	-102.986	9.550	-129.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
630	1J	-30.744	-102.986	-15.767	-129.802	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
630	1K	24.963	-45.036	9.550	-12.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
630	1L	-30.744	-45.036	-15.767	-12.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
630	1Q	9.911	-106.780	5.193	-120.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
630	1R	-15.691	-106.780	-11.409	-120.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
630	1S	9.911	-41.242	5.193	-22.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
630	1T	-15.691	-41.242	-11.409	-22.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
630	2	-5.052	-94.700	-6.225	-86.820	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
630	7	-4.575	-96.130	-5.394	-89.950	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
630	8	-4.571	-96.060	-5.390	-89.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
631	1A	12.700	-92.665	16.912	-156.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
631	1B	-17.649	-92.665	-23.504	-156.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
631	1C	12.700	-24.343	16.912	10.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--

631	1D	-17.649	-24.343	-23.504	10.247	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
631	1I	19.522	-88.325	9.096	-136.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
631	1J	-24.471	-88.325	-15.689	-136.895	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
631	1K	19.522	-28.683	9.096	-9.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
631	1L	-24.471	-28.683	-15.689	-9.633	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
631	1Q	6.734	-87.786	5.183	-123.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
631	1R	-11.682	-87.786	-11.775	-123.546	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
631	1S	6.734	-29.222	5.183	-22.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
631	1T	-11.682	-29.222	-11.775	-22.982	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
631	2	-3.643	-75.160	-7.128	-89.960	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
631	7	-3.507	-76.200	-6.037	-92.900	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
631	8	-3.503	-76.130	-6.031	-92.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
632	1A	3.913	-72.836	16.818	-149.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
632	1B	-8.157	-72.836	-23.493	-149.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
632	1C	3.913	-6.540	16.818	6.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
632	1D	-8.157	-6.540	-23.493	6.278	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
632	1I	7.795	-70.715	15.454	-143.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
632	1J	-12.039	-70.715	-22.130	-143.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
632	1K	7.795	-8.661	15.454	1.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
632	1L	-12.039	-8.661	-22.130	1.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
632	1Q	2.091	-65.317	6.619	-123.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
632	1R	-6.335	-65.317	-13.294	-123.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
632	1S	2.091	-14.059	6.619	-19.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
632	1T	-6.335	-14.059	-13.294	-19.889	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
632	2	-3.318	-51.093	-6.690	-89.213	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
632	7	-3.106	-51.767	-5.779	-91.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
632	8	-3.103	-51.725	-5.773	-91.405	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
633	1A	7.941	-70.425	15.392	-143.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
633	1B	-12.215	-70.425	-22.086	-143.765	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
633	1C	7.941	-8.629	15.392	1.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
633	1D	-12.215	-8.629	-22.086	1.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
633	1I	3.788	-72.707	16.894	-149.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
633	1J	-8.063	-72.707	-23.589	-149.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
633	1K	3.788	-6.347	16.894	6.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
633	1L	-8.063	-6.347	-23.589	6.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
633	1Q	2.088	-65.049	6.619	-122.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
633	1R	-6.362	-65.049	-13.314	-122.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
633	1S	2.088	-14.005	6.619	-19.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
633	1T	-6.362	-14.005	-13.314	-19.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
633	2	-4.082	-49.580	-6.422	-88.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
633	7	-3.589	-50.787	-5.644	-90.907	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
633	8	-3.586	-50.745	-5.638	-90.825	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
634	1A	14.295	-78.887	13.800	-140.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	--
634	1B	-19.212	-78.887	-20.608	-140.979	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
634	1C	14.295	-16.165	13.800	-5.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	--
634	1D	-19.212	-16.165	-20.608	-5.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
634	1I	5.888	-82.310	18.123	-155.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
634	1J	-10.805	-82.310	-24.931	-155.168	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
634	1K	5.888	-12.742	18.123	9.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
634	1L	-10.805	-12.742	-24.931	9.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
634	1Q	3.929	-75.429	6.540	-124.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
634	1R	-8.846	-75.429	-13.348	-124.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
634	1S	3.929	-19.623	6.540	-21.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
634	1T	-8.846	-19.623	-13.348	-21.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
634	2	-5.153	-60.432	-5.930	-91.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
634	7	-4.405	-61.548	-5.377	-93.568	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
634	8	-4.401	-61.483	-5.370	-93.483	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
635	1A	20.163	-87.779	8.925	-136.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
635	1B	-25.162	-87.779	-15.529	-136.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
635	1C	20.163	-28.357	8.925	-9.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
635	1D	-25.162	-28.357	-15.529	-9.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
635	1I	13.490	-92.378	17.036	-156.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
635	1J	-18.489	-92.378	-23.640	-156.832	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
635	1K	13.490	-23.758	17.036	10.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
635	1L	-18.489	-23.758	-23.640	10.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
635	1Q	7.055	-87.247	5.178	-123.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
635	1R	-12.054	-87.247	-11.783	-123.463	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
635	1S	7.055	-28.889	5.178	-22.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
635	1T	-12.054	-28.889	-11.783	-22.593	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
635	2	-5.580	-74.867	-5.133	-91.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
635	7	-4.681	-75.791	-4.843	-93.971	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
635	8	-4.677	-75.723	-4.839	-93.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
636	1A	20.399	-120.136	30.215	-118.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
636	1B	-27.074	-120.136	-34.249	-118.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
636	1C	20.399	-55.658	30.215	-13.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
636	1D	-27.074	-55.658	-34.249	-13.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
636	1I	28.820	-141.332	56.486	-148.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
636	1J	-35.495	-141.332	-60.520	-148.544	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
636	1K	28.820	-34.462	56.486	16.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
636	1L	-35.495	-34.462	-60.520	16.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	--
636	1Q	10.467	-128.095	19.680	-112.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
636	1R	-17.142	-128.095	-23.715	-112.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
636	1S	10.467	-47.699	19.680	-18.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--

636	1T	-17.142	-47.699	-23.715	-18.815	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
636	2	-5.322	-114.703	-3.414	-83.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
636	7	-4.974	-115.495	-3.126	-85.335	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
636	8	-4.970	-115.386	-3.122	-85.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
637	1A	46.003	-135.245	25.955	-102.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
637	1B	-53.810	-135.245	-29.871	-102.141	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
637	1C	46.003	-61.189	25.955	-15.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
637	1D	-53.810	-61.189	-29.871	-15.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
637	1I	52.135	-158.786	49.328	-137.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
637	1J	-59.942	-158.786	-53.244	-137.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
637	1K	52.135	-37.648	49.328	20.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
637	1L	-59.942	-37.648	-53.244	20.012	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
637	1Q	21.639	-143.746	17.143	-101.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
637	1R	-29.446	-143.746	-21.060	-101.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
637	1S	21.639	-52.688	17.143	-15.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
637	1T	-29.446	-52.688	-21.060	-15.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
637	2	-2.817	-128.365	-2.909	-75.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
637	7	-3.703	-129.173	-2.719	-76.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
637	8	-3.697	-129.069	-2.716	-76.389	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
638	1A	22.608	-38.366	30.178	-80.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
638	1B	-19.626	-38.366	-25.535	-80.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
638	1C	22.608	75.890	30.178	203.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--
638	1D	-19.626	75.890	-25.535	203.600	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
638	1I	24.613	-76.306	48.564	-232.452	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.02	--
638	1J	-21.632	-76.306	-43.920	-232.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
638	1K	24.613	113.830	48.564	355.640	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
638	1L	-21.632	113.830	-43.920	355.640	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.02	--
638	1Q	12.195	-22.097	20.007	-55.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
638	1R	-9.213	-22.097	-15.363	-55.505	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
638	1S	12.195	59.621	20.007	178.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
638	1T	-9.213	59.621	-15.363	178.693	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
638	2	3.345	26.441	3.638	87.561	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
638	7	2.797	25.257	3.420	84.698	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
638	8	2.797	25.239	3.417	84.639	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
639	1A	14.647	-18.935	26.921	-129.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
639	1B	-12.370	-18.935	-23.703	-129.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
639	1C	14.647	46.105	26.921	247.241	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.53	0.01	--
639	1D	-12.370	46.105	-23.703	247.241	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
639	1I	17.367	-22.967	37.032	-182.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
639	1J	-15.090	-22.967	-33.815	-182.691	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
639	1K	17.367	50.137	37.032	300.665	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
639	1L	-15.090	50.137	-33.815	300.665	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
639	1Q	8.392	-5.812	16.063	-55.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
639	1R	-6.116	-5.812	-12.845	-55.902	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
639	1S	8.392	32.982	16.063	173.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
639	1T	-6.116	32.982	-12.845	173.876	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
639	2	2.740	18.832	0.692	93.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
639	7	2.182	18.490	1.208	87.386	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
639	8	2.181	18.480	1.206	87.326	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
640	1A	23.636	-64.373	40.829	-186.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
640	1B	-20.659	-64.373	-36.172	-186.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
640	1C	23.636	111.631	40.829	313.343	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.01	--
640	1D	-20.659	111.631	-36.172	313.343	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
640	1I	24.591	-71.303	50.017	-212.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.02	--
640	1J	-21.614	-71.303	-45.359	-212.775	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
640	1K	24.591	118.561	50.017	339.593	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
640	1L	-21.614	118.561	-45.359	339.593	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
640	1Q	12.421	-25.342	22.805	-74.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
640	1R	-9.444	-25.342	-18.147	-74.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
640	1S	12.421	72.600	22.805	201.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	--
640	1T	-9.444	72.600	-18.147	201.260	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
640	2	2.875	35.689	-0.738	107.169	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
640	7	2.514	33.938	1.046	97.998	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
640	8	2.514	33.916	1.043	97.916	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
641	1A	29.131	-111.142	42.445	-62.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	--
641	1B	-36.058	-111.142	-14.983	-62.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
641	1C	29.131	167.045	42.445	223.671	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.03	--
641	1D	-36.058	167.045	-14.983	223.671	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	--
641	1I	32.743	-251.072	74.050	-283.778	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.05	--
641	1J	-39.670	-251.072	-46.588	-283.778	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.92	0.05	--
641	1K	32.743	306.975	74.050	444.801	--	--	9.05	4.52	13.57	4.52	0.67	0.05	--
641	1L	-39.670	306.975	-46.588	444.801	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.05	--
641	1Q	13.541	-79.604	39.198	-56.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
641	1R	-20.468	-79.604	-11.736	-56.464	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
641	1S	13.541	135.508	39.198	217.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	--
641	1T	-20.468	135.508	-11.736	217.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
641	2	-8.178	43.066	18.987	110.786	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
641	7	-6.751	40.719	18.696	109.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
641	8	-6.746	40.699	18.681	109.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
642	1A	23.784	-35.250	23.743	-59.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--

642	1B	-19.140	-35.250	-15.875	-59.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
642	1C	23.784	61.166	23.743	211.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.02	--
642	1D	-19.140	61.166	-15.875	211.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	--
642	1I	30.168	-56.313	35.965	-210.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
642	1J	-25.524	-56.313	-28.097	-210.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
642	1K	30.168	82.229	35.965	362.837	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
642	1L	-25.524	82.229	-28.097	362.837	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	--
642	1Q	14.277	-18.742	17.197	-40.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
642	1R	-9.633	-18.742	-9.329	-40.212	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
642	1S	14.277	44.658	17.197	192.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
642	1T	-9.633	44.658	-9.329	192.868	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
642	2	3.410	19.225	5.865	107.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
642	7	3.278	18.400	5.614	105.310	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
642	8	3.276	18.390	5.608	105.230	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

643	1A	19.909	-27.770	23.850	-96.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
643	1B	-15.931	-27.770	-20.213	-96.424	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
643	1C	19.909	44.872	23.850	244.482	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
643	1D	-15.931	44.872	-20.213	244.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
643	1I	21.957	-38.998	32.324	-150.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
643	1J	-17.978	-38.998	-28.687	-150.856	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
643	1K	21.957	56.100	32.324	298.914	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
643	1L	-17.978	56.100	-28.687	298.914	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
643	1Q	11.291	-13.147	14.480	-35.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
643	1R	-7.313	-13.147	-10.843	-35.433	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
643	1S	11.291	30.249	14.480	183.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
643	1T	-7.313	30.249	-10.843	183.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
643	2	4.305	9.206	1.207	111.410	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
643	7	3.586	10.028	1.643	106.134	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
643	8	3.586	10.025	1.640	106.073	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

644	1A	24.015	-30.799	26.857	-153.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
644	1B	-19.401	-30.799	-18.913	-153.739	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
644	1C	24.015	66.984	26.857	307.140	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	--
644	1D	-19.401	66.984	-18.913	307.140	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
644	1I	25.992	-50.721	38.347	-192.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	--
644	1J	-21.378	-50.721	-30.403	-192.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
644	1K	25.992	86.906	38.347	345.710	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.02	--
644	1L	-21.378	86.906	-30.403	345.710	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.02	--
644	1Q	13.346	-14.674	18.494	-57.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
644	1R	-8.732	-14.674	-10.550	-57.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
644	1S	13.346	50.858	18.494	210.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	--
644	1T	-8.732	50.858	-10.550	210.794	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
644	2	5.698	23.542	3.443	120.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
644	7	4.641	23.724	4.179	112.764	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
644	8	4.641	23.703	4.176	112.683	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

645	1A	44.883	-240.138	52.079	-263.320	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.04	--
645	1B	-36.683	-240.138	-39.701	-263.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
645	1C	44.883	312.718	52.079	402.420	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.89	0.04	--
645	1D	-36.683	312.718	-39.701	402.420	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.80	0.04	--
645	1I	46.111	-259.038	62.569	-265.840	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.60	0.06	--
645	1J	-37.912	-259.038	-50.191	-265.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.06	--
645	1K	46.111	331.618	62.569	404.940	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.91	0.06	--
645	1L	-37.912	331.618	-50.191	404.940	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	--
645	1Q	24.519	-107.995	31.459	-102.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
645	1R	-16.320	-107.995	-19.082	-102.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
645	1S	24.519	180.575	31.459	241.395	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.03	--
645	1T	-16.320	180.575	-19.082	241.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.03	--
645	2	9.990	63.863	6.617	125.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
645	7	8.169	57.616	7.269	112.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
645	8	8.166	57.595	7.261	111.955	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

646	1A	33.329	-186.703	63.470	-237.089	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.83	0.04	--
646	1B	-40.341	-186.703	-36.005	-237.089	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
646	1C	33.329	254.740	63.470	398.326	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.90	0.04	--
646	1D	-40.341	254.740	-36.005	398.326	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.94	0.04	--
646	1I	32.909	-233.064	66.599	-253.910	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.05	--
646	1J	-39.921	-233.064	-39.134	-253.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.05	--
646	1K	32.909	301.101	66.599	415.147	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.05	--
646	1L	-39.921	301.101	-39.134	415.147	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.82	0.05	--
646	1Q	14.530	-90.618	42.332	-89.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
646	1R	-21.542	-90.618	-14.866	-89.218	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
646	1S	14.530	158.654	42.332	250.454	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
646	1T	-21.542	158.654	-14.866	250.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
646	2	6.128	54.585	20.595	132.425	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
646	7	4.512	50.679	19.662	122.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
646	8	4.513	50.660	19.649	122.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

647	1A	21.157	-80.146	40.295	-14.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
647	1B	-25.879	-80.146	-10.805	-14.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
647	1C	21.157	118.396	40.295	187.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	--
647	1D	-25.879	118.396	-10.805	187.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	--
647	1I	20.113	-138.659	67.857	-156.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	--
647	1J	-24.835	-138.659	-38.368	-156.975	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
647	1K	20.113	176.909	67.857	329.949	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.03	--
647	1L	-24.835	176.909	-38.368	329.949	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.68	0.03	--
647	1Q	8.924	-49.389	38.469	-13.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--

647	1R	-13.646	-49.389	-8.980	-13.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
647	1S	8.924	87.639	38.469	186.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
647	1T	-13.646	87.639	-8.980	186.961	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
647	2	-6.285	30.402	20.310	116.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
647	7	-5.027	28.439	20.024	115.959	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
647	8	-5.025	28.418	20.010	115.878	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
648	1A	23.223	-38.905	20.247	-30.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
648	1B	-19.846	-38.905	-10.097	-30.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
648	1C	23.223	47.797	20.247	199.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
648	1D	-19.846	47.797	-10.097	199.783	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
648	1I	31.760	-52.821	26.852	-142.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
648	1J	-28.382	-52.821	-16.702	-142.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
648	1K	31.760	61.713	26.852	311.839	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
648	1L	-28.382	61.713	-16.702	311.839	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.02	--
648	1Q	14.142	-21.908	15.500	-14.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
648	1R	-10.765	-21.908	-5.350	-14.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
648	1S	14.142	30.800	15.500	184.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
648	1T	-10.765	30.800	-5.350	184.116	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
648	2	2.126	6.980	7.382	116.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
648	7	2.168	6.538	7.129	114.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
648	8	2.167	6.535	7.123	114.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
649	1A	18.136	-53.400	14.749	-80.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
649	1B	-13.968	-53.400	-10.758	-80.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
649	1C	18.136	50.638	14.749	244.932	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.00	--
649	1D	-13.968	50.638	-10.758	244.932	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.00	--
649	1I	22.406	-55.836	21.813	-124.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
649	1J	-18.238	-55.836	-17.821	-124.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
649	1K	22.406	53.074	21.813	289.228	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
649	1L	-18.238	53.074	-17.821	289.228	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
649	1Q	11.038	-28.608	10.155	-22.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
649	1R	-6.871	-28.608	-6.164	-22.204	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
649	1S	11.038	25.846	10.155	186.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
649	1T	-6.871	25.846	-6.164	186.890	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
649	2	4.379	-3.101	1.750	117.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
649	7	3.693	-2.193	2.074	113.634	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
649	8	3.693	-2.186	2.071	113.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
650	1A	27.424	-40.969	20.642	-101.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
650	1B	-24.163	-40.969	-10.294	-101.297	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
650	1C	27.424	62.382	20.642	267.702	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	--
650	1D	-24.163	62.382	-10.294	267.702	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	--
650	1I	27.025	-41.977	28.328	-133.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
650	1J	-23.764	-41.977	-17.980	-133.707	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
650	1K	27.025	63.390	28.328	300.112	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.02	--
650	1L	-23.764	63.390	-17.980	300.112	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.02	--
650	1Q	13.975	-17.700	16.007	-28.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
650	1R	-10.715	-17.700	-5.659	-28.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
650	1S	13.975	39.112	16.007	195.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	--
650	1T	-10.715	39.112	-5.659	195.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
650	2	5.283	14.301	6.945	123.211	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
650	7	4.029	13.884	6.918	117.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
650	8	4.029	13.878	6.915	117.648	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
651	1A	22.935	-83.255	57.500	-127.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
651	1B	-27.844	-83.255	-27.937	-127.879	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
651	1C	22.935	139.773	57.500	298.997	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
651	1D	-27.844	139.773	-27.937	298.997	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.02	--
651	1I	25.560	-129.945	59.936	-138.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
651	1J	-30.469	-129.945	-30.373	-138.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
651	1K	25.560	186.463	59.936	309.427	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.81	0.03	--
651	1L	-30.469	186.463	-30.373	309.427	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.03	--
651	1Q	10.560	-44.765	40.612	-35.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
651	1R	-15.469	-44.765	-11.049	-35.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
651	1S	10.560	101.283	40.612	206.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
651	1T	-15.469	101.283	-11.049	206.803	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
651	2	-2.666	40.450	22.489	127.390	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
651	7	-2.905	39.312	21.350	121.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
651	8	-2.902	39.291	21.336	121.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
652	1A	31.267	-100.524	33.376	19.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
652	1B	-42.200	-100.524	-4.402	19.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
652	1C	31.267	108.310	33.376	151.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
652	1D	-42.200	108.310	-4.402	151.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
652	1I	20.462	-139.864	47.813	-33.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
652	1J	-31.395	-139.864	-18.839	-33.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
652	1K	20.462	147.650	47.813	204.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	--
652	1L	-31.395	147.650	-18.839	204.152	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
652	1Q	10.462	-59.544	31.709	22.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
652	1R	-21.395	-59.544	-2.735	22.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
652	1S	10.462	67.330	31.709	148.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
652	1T	-21.395	67.330	-2.735	148.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
652	2	-9.675	8.843	18.450	112.929	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
652	7	-8.720	7.424	18.775	113.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
652	8	-8.712	7.417	18.759	113.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

653	1A	15.320	-69.318	17.800	1.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
653	1B	-16.415	-69.318	-7.895	1.020	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
653	1C	15.320	39.894	17.800	167.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
653	1D	-16.415	39.894	-7.895	167.592	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
653	1I	23.951	-83.248	28.069	-48.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
653	1J	-25.046	-83.248	-18.164	-48.330	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	--
653	1K	23.951	53.824	28.069	216.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
653	1L	-25.046	53.824	-18.164	216.942	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
653	1Q	9.106	-48.402	15.109	15.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
653	1R	-10.201	-48.402	-5.204	15.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
653	1S	9.106	18.978	15.109	153.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
653	1T	-10.201	18.978	-5.204	153.536	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
653	2	-1.388	-16.595	6.624	112.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
653	7	-1.131	-17.779	6.611	112.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
653	8	-1.129	-17.762	6.603	112.324	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

654	1A	18.245	-67.239	8.907	-22.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
654	1B	-16.933	-67.239	-4.716	-22.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
654	1C	18.245	41.839	8.907	185.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
654	1D	-16.933	41.839	-4.716	185.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
654	1I	20.565	-63.529	8.970	-49.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
654	1J	-19.254	-63.529	-4.779	-49.427	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
654	1K	20.565	38.129	8.970	212.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
654	1L	-19.254	38.129	-4.779	212.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
654	1Q	9.757	-42.527	5.921	9.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
654	1R	-8.445	-42.527	-1.730	9.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
654	1S	9.757	17.127	5.921	153.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
654	1T	-8.445	17.127	-1.730	153.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
654	2	2.725	-17.535	3.290	109.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
654	7	1.929	-16.566	3.040	108.006	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
654	8	1.930	-16.547	3.038	107.925	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

655	1A	25.266	-67.695	21.806	-16.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
655	1B	-26.585	-67.695	-11.382	-16.490	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
655	1C	25.266	69.364	21.806	179.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
655	1D	-26.585	69.364	-11.382	179.957	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
655	1I	19.985	-52.505	23.686	-39.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
655	1J	-21.304	-52.505	-13.261	-39.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	--
655	1K	19.985	54.174	23.686	203.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
655	1L	-21.304	54.174	-13.261	203.267	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
655	1Q	10.457	-30.361	15.246	12.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
655	1R	-11.776	-30.361	-4.821	12.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
655	1S	10.457	32.029	15.246	151.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
655	1T	-11.776	32.029	-4.821	151.008	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
655	2	2.388	-5.741	7.089	111.049	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
655	7	1.097	-3.031	6.500	109.656	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
655	8	1.098	-3.028	6.496	109.576	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

656	1A	34.410	-121.252	39.431	-26.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
656	1B	-45.373	-121.252	-10.292	-26.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
656	1C	34.410	159.219	39.431	194.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
656	1D	-45.373	159.219	-10.292	194.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
656	1I	30.210	-59.736	42.455	-14.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
656	1J	-41.173	-59.736	-13.316	-14.638	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
656	1K	30.210	97.703	42.455	182.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
656	1L	-41.173	97.703	-13.316	182.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
656	1Q	13.418	-40.332	31.922	16.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
656	1R	-24.382	-40.332	-2.783	16.190	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
656	1S	13.418	78.298	31.922	151.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
656	1T	-24.382	78.298	-2.783	151.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
656	2	-3.247	19.934	19.364	111.188	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
656	7	-4.871	22.069	19.367	111.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
656	8	-4.862	22.049	19.350	111.269	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

657	1A	35.941	-141.920	33.930	-1.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
657	1B	-49.191	-141.920	-20.716	-1.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
657	1C	35.941	91.014	33.930	141.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	--
657	1D	-49.191	91.014	-20.716	141.924	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
657	1I	25.210	-193.517	65.997	-69.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
657	1J	-38.460	-193.517	-52.783	-69.171	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
657	1K	25.210	142.611	65.997	209.117	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.04	--
657	1L	-38.460	142.611	-52.783	209.117	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
657	1Q	12.601	-99.626	28.880	2.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
657	1R	-25.850	-99.626	-15.667	2.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
657	1S	12.601	48.720	28.880	137.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
657	1T	-25.850	48.720	-15.667	137.262	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
657	2	-10.686	-27.326	10.257	89.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
657	7	-9.942	-29.873	9.667	91.093	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
657	8	-9.933	-29.850	9.661	91.010	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

658	1A	11.154	-100.007	24.667	4.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
658	1B	-18.159	-100.007	-19.366	4.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
658	1C	11.154	25.865	24.667	136.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
658	1D	-18.159	25.865	-19.366	136.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
658	1I	14.787	-117.787	46.801	-54.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
658	1J	-21.792	-117.787	-41.500	-54.215	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
658	1K	14.787	43.645	46.801	194.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	--

658	1L	-21.792	43.645	-41.500	194.877	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
658	1Q	5.208	-80.491	18.624	8.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
658	1R	-12.213	-80.491	-13.323	8.239	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
658	1S	5.208	6.349	18.624	132.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
658	1T	-12.213	6.349	-13.323	132.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
658	2	-5.430	-45.345	4.939	90.525	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
658	7	-5.128	-46.893	4.370	91.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
658	8	-5.121	-46.847	4.367	91.587	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
659	1A	21.053	-75.905	22.165	-17.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
659	1B	-25.867	-75.905	-17.791	-17.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
659	1C	21.053	23.071	22.165	152.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
659	1D	-25.867	23.071	-17.791	152.251	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
659	1I	20.801	-73.042	18.616	-29.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
659	1J	-25.615	-73.042	-14.242	-29.896	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
659	1K	20.801	20.208	18.616	164.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
659	1L	-25.615	20.208	-14.242	164.970	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
659	1Q	9.293	-57.375	11.289	8.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
659	1R	-14.107	-57.375	-6.915	8.437	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
659	1S	9.293	4.541	11.289	126.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
659	1T	-14.107	4.541	-6.915	126.637	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
659	2	-1.775	-34.327	4.312	83.207	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
659	7	-2.019	-34.658	3.415	85.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
659	8	-2.015	-34.636	3.412	85.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
660	1A	24.192	-82.935	35.583	-43.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
660	1B	-31.678	-82.935	-29.031	-43.062	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
660	1C	24.192	58.616	35.583	177.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
660	1D	-31.678	58.616	-29.031	177.453	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
660	1I	21.200	-61.893	33.305	-42.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	--
660	1J	-28.686	-61.893	-26.752	-42.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
660	1K	21.200	37.574	33.305	176.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
660	1L	-28.686	37.574	-26.752	176.851	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
660	1Q	9.655	-45.866	18.549	-0.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
660	1R	-17.141	-45.866	-11.997	-0.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
660	1S	9.655	21.548	18.549	135.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
660	1T	-17.141	21.548	-11.997	135.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
660	2	-1.593	-22.242	4.844	83.162	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
660	7	-2.955	-19.508	4.647	85.246	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
660	8	-2.949	-19.490	4.645	85.186	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
661	1A	44.300	-157.108	56.705	-60.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.05	--
661	1B	-57.682	-157.108	-42.298	-60.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	--
661	1C	44.300	168.704	56.705	199.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	--
661	1D	-57.682	168.704	-42.298	199.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	--
661	1I	29.296	-116.018	48.022	-62.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
661	1J	-42.677	-116.018	-33.614	-62.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
661	1K	29.296	127.614	48.022	201.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
661	1L	-42.677	127.614	-33.614	201.460	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	--
661	1Q	15.436	-66.098	30.476	-9.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.03	--
661	1R	-28.817	-66.098	-16.069	-9.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
661	1S	15.436	77.694	30.476	148.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
661	1T	-28.817	77.694	-16.069	148.446	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	--
661	2	-4.588	-7.500	8.163	82.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
661	7	-6.320	1.933	8.729	86.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
661	8	-6.310	1.926	8.720	86.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
662	1A	31.629	-162.109	38.353	-50.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
662	1B	-39.587	-162.109	-70.042	-50.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
662	1C	31.629	29.777	38.353	106.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
662	1D	-39.587	29.777	-70.042	106.013	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
662	1I	36.081	-230.779	120.610	-135.305	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.82	0.04	--
662	1J	-44.039	-230.779	-152.299	-135.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
662	1K	36.081	98.447	120.610	190.797	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.47	0.04	--
662	1L	-44.039	98.447	-152.299	190.797	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	--
662	1Q	14.781	-143.706	34.566	-41.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
662	1R	-22.740	-143.706	-66.255	-41.288	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
662	1S	14.781	11.374	34.566	96.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
662	1T	-22.740	11.374	-66.255	96.780	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
662	2	-6.243	-82.899	-19.842	32.659	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
662	7	-5.869	-84.829	-20.351	34.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
662	8	-5.863	-84.765	-20.328	34.305	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
663	1A	27.665	-122.814	43.750	-36.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
663	1B	-38.688	-122.814	-49.815	-36.990	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
663	1C	27.665	-5.750	43.750	104.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
663	1D	-38.688	-5.750	-49.815	104.994	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
663	1I	23.408	-144.885	70.951	-84.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
663	1J	-34.431	-144.885	-77.016	-84.905	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
663	1K	23.408	16.321	70.951	152.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
663	1L	-34.431	16.321	-77.016	152.909	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
663	1Q	10.213	-112.923	25.916	-22.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
663	1R	-21.236	-112.923	-31.981	-22.563	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
663	1S	10.213	-15.641	25.916	90.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
663	1T	-21.236	-15.641	-31.981	90.567	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
663	2	-7.413	-81.536	-3.474	40.096	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	--
663	7	-7.388	-83.058	-3.705	42.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
663	8	-7.380	-82.990	-3.700	42.090	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
664	1A	31.112	-81.789	29.565	-52.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
664	1B	-41.049	-81.789	-27.179	-52.087	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
664	1C	31.112	4.311	29.565	123.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
664	1D	-41.049	4.311	-27.179	123.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
664	1I	22.806	-81.194	24.997	-82.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
664	1J	-32.743	-81.194	-22.610	-82.866	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
664	1K	22.806	3.716	24.997	153.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
664	1L	-32.743	3.716	-22.610	153.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
664	1Q	11.104	-69.266	13.592	-24.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
664	1R	-21.041	-69.266	-11.205	-24.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
664	1S	11.104	-8.212	13.592	95.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
664	1T	-21.041	-8.212	-11.205	95.160	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
664	2	-4.282	-51.238	3.573	39.058	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
664	7	-4.618	-51.347	2.173	42.287	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
664	8	-4.612	-51.304	2.174	42.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
665	1A	25.907	-89.207	32.093	-70.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	--
665	1B	-37.502	-89.207	-36.280	-70.772	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
665	1C	25.907	41.644	32.093	140.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	--
665	1D	-37.502	41.644	-36.280	140.135	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
665	1I	20.646	-81.367	24.754	-86.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
665	1J	-32.241	-81.367	-28.940	-86.872	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
665	1K	20.646	33.804	24.754	156.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
665	1L	-32.241	33.804	-28.940	156.235	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
665	1Q	9.048	-60.054	12.577	-29.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
665	1R	-20.643	-60.054	-16.764	-29.690	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
665	1S	9.048	12.490	12.577	99.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
665	1T	-20.643	12.490	-16.764	99.054	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
665	2	-3.929	-36.305	2.586	37.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
665	7	-5.447	-34.022	2.284	40.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
665	8	-5.439	-33.982	2.284	40.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
666	1A	22.761	-161.751	94.636	-120.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
666	1B	-31.474	-161.751	-122.242	-120.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
666	1C	22.761	139.229	94.636	191.841	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.03	--
666	1D	-31.474	139.229	-122.242	191.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
666	1I	27.066	-136.130	92.410	-122.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
666	1J	-35.779	-136.130	-120.016	-122.279	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
666	1K	27.066	113.609	92.410	193.661	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.50	0.03	--
666	1L	-35.779	113.609	-120.016	193.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
666	1Q	10.441	-79.687	41.719	-50.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
666	1R	-19.154	-79.687	-69.326	-50.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
666	1S	10.441	57.165	41.719	121.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
666	1T	-19.154	57.165	-69.326	121.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
666	2	-3.660	-26.394	-9.342	38.094	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
666	7	-4.519	-21.828	-12.960	41.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
666	8	-4.514	-21.807	-12.945	41.767	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
667	1A	190.854	-186.640	118.385	-135.180	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.81	0.07	--
667	1B	-194.213	-186.640	-139.959	-135.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
667	1C	190.854	-51.614	118.385	10.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.07	--
667	1D	-194.213	-51.614	-139.959	10.686	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
667	1I	95.640	-245.258	265.763	-199.860	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.06	--
667	1J	-98.999	-245.258	-287.337	-199.860	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.06	--
667	1K	95.640	7.004	265.763	75.366	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.24	0.06	--
667	1L	-98.999	7.004	-287.337	75.366	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	--
667	1Q	66.113	-202.971	86.825	-141.893	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.75	0.03	--
667	1R	-69.472	-202.971	-108.400	-141.893	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
667	1S	66.113	-35.283	86.825	17.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	--
667	1T	-69.472	-35.283	-108.400	17.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
667	2	12.326	-154.534	-14.399	-80.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
667	7	6.495	-155.910	-13.473	-81.450	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
667	8	6.500	-155.787	-13.460	-81.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)					
668	1A	101.114	-132.942	31.609	-121.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	--
668	1B	-109.928	-132.942	-41.347	-121.762	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
668	1C	101.114	-33.502	31.609	23.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
668	1D	-109.928	-33.502	-41.347	23.558	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
668	1I	46.378	-160.984	41.574	-171.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
668	1J	-55.192	-160.984	-51.312	-171.140	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
668	1K	46.378	-5.460	41.574	72.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
668	1L	-55.192	-5.460	-51.312	72.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
668	1Q	33.027	-132.732	16.041	-114.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
668	1R	-41.841	-132.732	-25.779	-114.468	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
668	1S	33.027	-33.712	16.041	16.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
668	1T	-41.841	-33.712	-25.779	16.264	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	--
668	2	7.196	-107.441	-8.891	-65.681	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
668	7	2.978	-108.654	-7.931	-65.454	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
668	8	2.984	-108.568	-7.924	-65.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.			

669	1J	-36.340	-87.527	-27.424	-131.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
669	1K	26.232	-0.064	23.990	91.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
669	1L	-36.340	-0.064	-27.424	91.661	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
669	1Q	14.708	-74.531	10.704	-73.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
669	1R	-24.816	-74.531	-14.138	-73.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
669	1S	14.708	-13.059	10.704	34.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
669	1T	-24.816	-13.059	-14.138	34.551	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
669	2	-2.968	-58.365	-1.375	-30.445	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
669	7	-3.860	-58.311	-1.128	-28.711	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--
669	8	-3.855	-58.249	-1.126	-28.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

670	1A	30.174	-88.963	39.897	-96.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	--
670	1B	-39.698	-88.963	-49.870	-96.151	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
670	1C	30.174	27.041	39.897	71.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	--
670	1D	-39.698	27.041	-49.870	71.033	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
670	1I	22.415	-88.697	37.241	-121.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
670	1J	-31.938	-88.697	-47.214	-121.225	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
670	1K	22.415	26.775	37.241	96.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	--
670	1L	-31.938	26.775	-47.214	96.107	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	--
670	1Q	10.979	-65.974	16.970	-64.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
670	1R	-20.503	-65.974	-26.944	-64.972	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
670	1S	10.979	4.052	16.970	39.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
670	1T	-20.503	4.052	-26.944	39.854	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
670	2	-1.987	-45.774	-2.108	-24.294	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
670	7	-3.732	-43.885	-3.924	-21.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
670	8	-3.725	-43.844	-3.917	-21.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

671	1A	20.023	-101.516	38.687	-105.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
671	1B	-22.713	-101.516	-50.251	-105.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
671	1C	20.023	53.967	38.687	82.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
671	1D	-22.713	53.967	-50.251	82.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
671	1I	15.676	-101.726	36.713	-115.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
671	1J	-18.366	-101.726	-48.277	-115.610	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
671	1K	15.676	54.177	36.713	93.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
671	1L	-18.366	54.177	-48.277	93.349	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
671	1Q	8.149	-66.544	15.958	-64.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
671	1R	-10.839	-66.544	-27.522	-64.439	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
671	1S	8.149	18.995	15.958	42.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
671	1T	-10.839	18.995	-27.522	42.179	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
671	2	-0.515	-38.894	-3.739	-24.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
671	7	-0.653	-35.989	-4.951	-20.347	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
671	8	-0.652	-35.968	-4.945	-20.334	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

672	1A	199.732	-185.012	98.540	-153.752	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.85	0.06	--
672	1B	-207.437	-185.012	-94.322	-153.752	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.06	--
672	1C	199.732	-65.042	98.540	-17.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.06	--
672	1D	-207.437	-65.042	-94.322	-17.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.06	--
672	1I	111.805	-240.928	220.088	-219.118	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.07	--
672	1J	-119.510	-240.928	-215.870	-219.118	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.07	--
672	1K	111.805	-9.126	220.088	47.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	--
672	1L	-119.510	-9.126	-215.870	47.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	--
672	1Q	71.089	-204.997	76.333	-162.467	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.83	0.03	--
672	1R	-78.794	-204.997	-72.116	-162.467	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	--
672	1S	71.089	-45.057	76.333	-9.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
672	1T	-78.794	-45.057	-72.116	-9.027	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
672	2	13.200	-167.011	4.816	-115.831	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
672	7	7.232	-166.541	4.016	-115.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
672	8	7.235	-166.419	4.012	-114.919	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

673	1A	92.408	-130.930	35.490	-152.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
673	1B	-97.931	-130.930	-42.832	-152.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
673	1C	92.408	-46.954	35.490	-10.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
673	1D	-97.931	-46.954	-42.832	-10.234	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
673	1I	40.444	-160.981	46.945	-203.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	--
673	1J	-45.967	-160.981	-54.288	-203.329	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
673	1K	40.444	-16.903	46.945	40.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	--
673	1L	-45.967	-16.903	-54.288	40.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
673	1Q	29.932	-137.251	18.138	-148.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
673	1R	-35.455	-137.251	-25.480	-148.939	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
673	1S	29.932	-40.633	18.138	-14.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
673	1T	-35.455	-40.633	-25.480	-14.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
673	2	6.327	-119.347	-7.515	-111.687	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
673	7	2.762	-118.817	-6.470	-110.277	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
673	8	2.766	-118.733	-6.464	-110.193	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

674	1A	35.875	-88.777	16.568	-141.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
674	1B	-42.654	-88.777	-23.144	-141.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
674	1C	35.875	-11.649	16.568	13.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	--
674	1D	-42.654	-11.649	-23.144	13.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
674	1I	16.796	-91.010	23.003	-173.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
674	1J	-23.574	-91.010	-29.579	-173.302	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
674	1K	16.796	-9.416	23.003	44.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
674	1L	-23.574	-9.416	-29.579	44.716	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
674	1Q	11.332	-81.028	8.359	-124.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
674	1R	-18.111	-81.028	-14.934	-124.064	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
674	1S	11.332	-19.398	8.359	-4.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
674	1T	-18.111	-19.398	-14.934	-4.522	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
674	2	-0.333	-69.234	-3.662	-90.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--

674	7	-1.644	-68.236	-3.587	-88.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
674	8	-1.640	-68.193	-3.584	-88.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
675	1A	21.950	-85.915	21.278	-138.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
675	1B	-27.117	-85.915	-28.512	-138.373	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
675	1C	21.950	8.011	21.278	21.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
675	1D	-27.117	8.011	-28.512	21.309	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
675	1I	10.337	-85.922	24.134	-161.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
675	1J	-15.504	-85.922	-31.368	-161.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
675	1K	10.337	8.018	24.134	44.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
675	1L	-15.504	8.018	-31.368	44.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
675	1Q	6.696	-70.684	9.535	-116.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
675	1R	-11.862	-70.684	-16.769	-116.884	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
675	1S	6.696	-7.220	9.535	-0.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
675	1T	-11.862	-7.220	-16.769	-0.180	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
675	2	-0.984	-55.402	-3.297	-84.142	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
675	7	-1.689	-53.976	-3.630	-81.556	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
675	8	-1.686	-53.913	-3.624	-81.493	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
676	1A	15.884	-82.901	26.466	-139.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
676	1B	-20.521	-82.901	-34.420	-139.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
676	1C	15.884	18.533	26.466	30.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
676	1D	-20.521	18.533	-34.420	30.007	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
676	1I	12.618	-83.146	26.056	-149.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
676	1J	-17.256	-83.146	-34.010	-149.000	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
676	1K	12.618	18.778	26.056	39.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
676	1L	-17.256	18.778	-34.010	39.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
676	1Q	5.902	-64.170	11.165	-111.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
676	1R	-10.539	-64.170	-19.118	-111.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
676	1S	5.902	-0.198	11.165	1.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
676	1T	-10.539	-0.198	-19.118	1.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
676	2	-1.633	-47.347	-3.012	-80.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
676	7	-2.008	-45.552	-3.719	-77.512	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
676	8	-2.005	-45.511	-3.713	-77.451	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
677	1A	46.098	-135.111	26.194	-102.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
677	1B	-53.873	-135.111	-30.090	-102.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
677	1C	46.098	-61.139	26.194	-15.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
677	1D	-53.873	-61.139	-30.090	-15.043	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
677	1I	52.461	-158.540	49.693	-137.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
677	1J	-60.236	-158.540	-53.589	-137.166	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
677	1K	52.461	-37.710	49.693	20.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
677	1L	-60.236	-37.710	-53.589	20.076	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
677	1Q	21.744	-143.776	17.288	-101.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
677	1R	-29.519	-143.776	-21.183	-101.906	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
677	1S	21.744	-52.474	17.288	-15.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
677	1T	-29.519	-52.474	-21.183	-15.184	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
677	2	-8.098	-131.182	-1.972	-79.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
677	7	-6.936	-130.802	-2.223	-78.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
677	8	-6.929	-130.700	-2.220	-78.660	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
678	1A	20.475	-120.539	30.398	-118.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
678	1B	-27.156	-120.539	-34.423	-118.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	--
678	1C	20.475	-55.227	30.398	-13.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
678	1D	-27.156	-55.227	-34.423	-13.291	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
678	1I	28.991	-141.441	56.721	-148.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
678	1J	-35.671	-141.441	-60.746	-148.555	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
678	1K	28.991	-34.325	56.721	16.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
678	1L	-35.671	-34.325	-60.746	16.949	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	--
678	1Q	10.521	-128.197	19.778	-112.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
678	1R	-17.202	-128.197	-23.803	-112.715	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
678	1S	10.521	-47.569	19.778	-18.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
678	1T	-17.202	-47.569	-23.803	-18.891	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
678	2	-4.291	-117.780	-1.750	-89.980	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
678	7	-4.356	-117.360	-2.124	-88.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
678	8	-4.353	-117.250	-2.121	-88.870	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
679	1A	20.142	-87.795	8.859	-136.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
679	1B	-25.178	-87.795	-15.429	-136.887	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
679	1C	20.142	-28.483	8.859	-9.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
679	1D	-25.178	-28.483	-15.429	-9.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
679	1I	13.446	-92.723	16.863	-157.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
679	1J	-18.482	-92.723	-23.433	-157.047	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
679	1K	13.446	-23.555	16.863	10.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
679	1L	-18.482	-23.555	-23.433	10.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
679	1Q	7.041	-87.179	5.127	-123.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
679	1R	-12.076	-87.179	-11.697	-123.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
679	1S	7.041	-29.099	5.127	-22.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
679	1T	-12.076	-29.099	-11.697	-22.867	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
679	2	-1.878	-79.0											

680	1D	-18.956	-15.874	-19.895	-5.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	--
680	1I	5.481	-82.301	16.991	-155.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
680	1J	-10.386	-82.301	-23.767	-155.613	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
680	1K	5.481	-12.353	16.991	9.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
680	1L	-10.386	-12.353	-23.767	9.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
680	1Q	3.774	-74.916	6.086	-124.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
680	1R	-8.679	-74.916	-12.862	-124.904	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
680	1S	3.774	-19.738	6.086	-21.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	--
680	1T	-8.679	-19.738	-12.862	-21.590	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
680	2	-2.066	-65.252	-3.219	-102.272	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
680	7	-2.549	-64.335	-3.739	-100.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
680	8	-2.545	-64.271	-3.736	-100.191	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
681	1A	46.605	-259.692	62.129	-269.034	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.61	0.06	--
681	1B	-38.807	-259.692	-49.517	-269.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.06	--
681	1C	46.605	330.404	62.129	407.226	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.92	0.06	--
681	1D	-38.807	330.404	-49.517	407.226	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.80	0.06	--
681	1I	44.137	-239.252	52.311	-265.814	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.59	0.04	--
681	1J	-36.339	-239.252	-39.700	-265.814	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.04	--
681	1K	44.137	309.964	52.311	404.006	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.90	0.04	--
681	1L	-36.339	309.964	-39.700	404.006	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.80	0.04	--
681	1Q	24.287	-108.417	31.512	-103.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
681	1R	-16.489	-108.417	-18.900	-103.997	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	--
681	1S	24.287	179.129	31.512	242.189	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.03	--
681	1T	-16.489	179.129	-18.900	242.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	--
681	2	8.550	64.755	8.606	125.195	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
681	7	7.199	57.256	8.525	111.436	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
681	8	7.196	57.215	8.516	111.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
682	1A	17.393	-22.426	37.073	-182.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
682	1B	-15.153	-22.426	-33.857	-182.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
682	1C	17.393	49.462	37.073	300.638	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
682	1D	-15.153	49.462	-33.857	300.638	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
682	1I	14.642	-19.234	27.014	-129.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
682	1J	-12.402	-19.234	-23.798	-129.642	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
682	1K	14.642	46.270	27.014	247.718	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.53	0.01	--
682	1L	-12.402	46.270	-23.798	247.718	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
682	1Q	8.387	-5.926	16.092	-55.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
682	1R	-6.146	-5.926	-12.876	-55.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
682	1S	8.387	32.962	16.092	173.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
682	1T	-6.146	32.962	-12.876	173.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
682	2	3.199	15.513	-2.866	102.921	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
682	7	2.513	16.465	-0.924	93.091	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
682	8	2.513	16.454	-0.926	93.050	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
683	1A	13.125	-22.013	33.290	-192.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	--
683	1B	-10.873	-22.013	-30.060	-192.181	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
683	1C	13.125	47.179	33.290	310.279	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
683	1D	-10.873	47.179	-30.060	310.279	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.00	--
683	1I	12.826	-21.810	26.089	-95.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
683	1J	-10.575	-21.810	-22.858	-95.742	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
683	1K	12.826	46.976	26.089	213.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	--
683	1L	-10.575	46.976	-22.858	213.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
683	1Q	6.990	-6.284	15.009	-50.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
683	1R	-4.738	-6.284	-11.778	-50.242	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--
683	1S	6.990	31.450	15.009	168.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
683	1T	-4.738	31.450	-11.778	168.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
683	2	2.595	14.395	-2.097	105.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
683	7	2.154	15.246	-0.458	94.332	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
683	8	2.153	15.237	-0.460	94.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
684	1A	24.568	-80.113	49.171	-231.835	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.51	0.02	--
684	1B	-21.585	-80.113	-44.559	-231.835	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
684	1C	24.568	120.416	49.171	357.718	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	--
684	1D	-21.585	120.416	-44.559	357.718	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.02	--
684	1I	22.731	-38.659	30.428	-79.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
684	1J	-19.748	-38.659	-25.816	-79.375	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
684	1K	22.731	78.962	30.428	205.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
684	1L	-19.748	78.962	-25.816	205.258	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	--
684	1Q	12.212	-22.504	20.184	-54.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
684	1R	-9.229	-22.504	-15.572	-54.400	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
684	1S	12.212	62.808	20.184	180.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
684	1T	-9.229	62.808	-15.572	180.284	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
684	2	4.290	32.114	-3.667	118.954	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
684	7	3.365	29.961	-1.451	104.801	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
684	8	3.364	29.940	-1.453	104.740	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
685	1A	52.678	-278.316	64.938	-288.954	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.06	--
685	1B	-44.836	-278.316	-52.165	-288.954	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.56	0.06	--
685	1C	52.678	342.615	64.938	428.332	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.97	0.06	--
685	1D	-44.836	342.615	-52.165	428.332	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.83	0.06	--
685	1I	43.396	-115.244	38.373	-75.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
685	1J	-35.554	-115.244	-25.600	-75.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
685	1K	43.396	179.542	38.373	214.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
685	1L	-35.554	179.542	-25.600	214.622	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.04	--
685	1Q	25.534	-84.783	28.987	-64.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
685	1R	-17.693	-84.783	-16.214	-64.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
685	1S	25.534	149.081	28.987	203.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	--

685	1T	-17.693	149.081	-16.214	203.719	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
685	2	10.468	65.320	-8.343	138.360	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
685	7	8.360	56.308	8.164	120.048	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
685	8	8.357	56.266	8.156	119.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

686	1A	32.939	-233.616	66.628	-254.128	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.58	0.05	--
686	1B	-39.900	-233.616	-39.157	-254.128	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.05	--
686	1C	32.939	300.547	66.628	415.179	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.05	--
686	1D	-39.900	300.547	-39.157	415.179	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.82	0.05	--
686	1I	33.370	-186.961	63.467	-237.293	--	--	4.52	4.52	4.52	9.05	0.83	0.04	--
686	1J	-40.331	-186.961	-35.996	-237.293	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	--
686	1K	33.370	253.891	63.467	398.344	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.90	0.04	--
686	1L	-40.331	253.891	-35.996	398.344	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.93	0.04	--
686	1Q	14.560	-91.088	42.339	-89.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
686	1R	-21.521	-91.088	-14.868	-89.368	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	--
686	1S	14.560	158.018	42.339	250.418	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
686	1T	-21.521	158.018	-14.868	250.418	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	--
686	2	-8.711	62.184	21.623	137.864	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
686	7	-7.078	55.112	20.282	125.492	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
686	8	-7.073	55.092	20.264	125.412	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

687	1A	21.983	-38.795	32.443	-150.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
687	1B	-17.980	-38.795	-28.808	-150.423	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
687	1C	21.983	55.794	32.443	299.650	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
687	1D	-17.980	55.794	-28.808	299.650	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	--
687	1I	19.967	-27.714	23.980	-95.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
687	1J	-15.964	-27.714	-20.345	-95.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
687	1K	19.967	44.713	23.980	245.113	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.01	--
687	1L	-15.964	44.713	-20.345	245.113	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	--
687	1Q	11.319	-13.137	14.534	-34.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
687	1R	-7.316	-13.137	-10.899	-34.899	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
687	1S	11.319	30.135	14.534	184.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
687	1T	-7.316	30.135	-10.899	184.125	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	--
687	2	5.132	6.804	-1.753	124.068	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
687	7	4.140	8.561	1.046	114.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
687	8	4.140	8.557	1.043	113.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

688	1A	18.984	-35.364	27.468	-160.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	--
688	1B	-14.943	-35.364	-23.823	-160.973	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	--
688	1C	18.984	50.506	27.468	311.347	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	--
688	1D	-14.943	50.506	-23.823	311.347	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.00	--
688	1I	15.517	-28.371	21.357	-67.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
688	1J	-11.476	-28.371	-17.712	-67.082	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
688	1K	15.517	43.513	21.357	217.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
688	1L	-11.476	43.513	-17.712	217.456	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	--
688	1Q	9.616	-12.356	12.779	-30.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
688	1R	-5.576	-12.356	-9.135	-30.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
688	1S	9.616	27.498	12.779	180.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	--
688	1T	-5.576	27.498	-9.135	180.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	--
688	2	4.682	6.781	-1.064	128.103	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
688	7	3.881	8.050	0.511	116.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
688	8	3.878	8.047	0.508	116.695	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

689	1A	25.577	-130.664	59.952	-138.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	--
689	1B	-30.452	-130.664	-30.382	-138.122	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
689	1C	25.577	186.555	59.952	309.612	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.81	0.03	--
689	1D	-30.452	186.555	-30.382	309.612	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.03	--
689	1I	22.952	-83.694	57.453	-127.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
689	1J	-27.827	-83.694	-27.883	-127.692	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
689	1K	22.952	139.585	57.453	299.182	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
689	1L	-27.827	139.585	-27.883	299.182	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.02	--
689	1Q	10.578	-45.216	40.607	-35.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
689	1R	-15.453	-45.216	-11.038	-35.496	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
689	1S	10.578	101.106	40.607	206.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
689	1T	-15.453	101.106	-11.038	206.986	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	--
689	2	-6.600	46.813	23.193	130.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
689	7	-5.256	42.960	21.774	123.940	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
689	8	-5.255	42.919	21.760	123.859	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

690	1A	22.389	-55.814	21.840	-123.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
690	1B	-18.192	-55.814	-17.848	-123.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
690	1C	22.389	52.997	21.840	289.912	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
690	1D	-18.192	52.997	-17.848	289.912	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.01	--
690	1I	18.180	-53.413	14.796	-79.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
690	1J	-13.982	-53.413	-10.804	-79.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
690	1K	18.180	50.596	14.796	245.651	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.00	--
690	1L	-13.982	50.596	-10.804	245.651	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.00	--
690	1Q	11.055	-28.624	10.172	-21.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
690	1R	-6.858	-28.624	-6.180	-21.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
690	1S	11.055	25.806	10.172	187.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
690	1T	-6.858	25.806	-6.180	187.611	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
690	2	5.535	-5.504	1.630	128.706	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
690	7	4.431	-4.089	2.040	121.331	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
690	8	4.431	-4.084	2.038	121.250	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

691	1A	20.712	-60.548	18.021	-137.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--

691	1B	-16.420	-60.548	-14.033	-137.340	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
691	1C	20.712	52.278	18.021	305.502	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	--
691	1D	-16.420	52.278	-14.033	305.502	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	--
691	1I	12.925	-46.954	13.821	-53.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
691	1J	-8.634	-46.954	-9.833	-53.774	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	--
691	1K	12.925	38.684	13.821	221.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	--
691	1L	-8.634	38.684	-9.833	221.936	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	--
691	1Q	9.492	-29.559	9.050	-18.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
691	1R	-5.200	-29.559	-5.062	-18.515	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
691	1S	9.492	21.289	9.050	186.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	--
691	1T	-5.200	21.289	-5.062	186.677	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
691	2	5.489	-11.933	1.056	133.253	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
691	7	4.431	-9.397	1.695	124.583	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
691	8	4.428	-9.387	1.693	124.501	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

692	1A	31.754	-51.849	26.918	-141.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
692	1B	-28.359	-51.849	-16.644	-141.015	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
692	1C	31.754	62.685	26.918	312.899	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	--
692	1D	-28.359	62.685	-16.644	312.899	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.02	--
692	1I	23.228	-37.933	20.366	-29.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
692	1J	-19.833	-37.933	-10.092	-29.099	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
692	1K	23.228	48.769	20.366	200.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
692	1L	-19.833	48.769	-10.092	200.983	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	--
692	1Q	14.147	-20.936	15.579	-13.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
692	1R	-10.752	-20.936	-5.305	-13.432	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
692	1S	14.147	31.772	15.579	185.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	--
692	1T	-10.752	31.772	-5.305	185.316	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	--
692	2	6.010	9.327	7.514	137.821	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
692	7	4.501	8.455	7.240	128.327	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
692	8	4.501	8.454	7.234	128.226	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

693	1A	20.098	-137.588	68.022	-155.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	--
693	1B	-24.868	-137.588	-38.213	-155.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	--
693	1C	20.098	177.181	68.022	331.195	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.03	--
693	1D	-24.868	177.181	-38.213	331.195	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.68	0.03	--
693	1I	21.150	-79.362	40.470	-13.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
693	1J	-25.920	-79.362	-10.661	-13.364	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
693	1K	21.150	118.955	40.470	188.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	--
693	1L	-25.920	118.955	-10.661	188.829	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
693	1Q	8.909	-48.592	38.634	-12.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
693	1R	-13.679	-48.592	-8.825	-12.736	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
693	1S	8.909	88.184	38.634	188.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	--
693	1T	-13.679	88.184	-8.825	188.200	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
693	2	-5.177	34.933	24.656	138.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	--
693	7	-4.376	31.515	22.718	129.495	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
693	8	-4.372	31.495	22.700	129.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

694	1A	30.272	-59.930	42.449	-14.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	--
694	1B	-41.189	-59.930	-13.304	-14.514	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	--
694	1C	30.272	97.106	42.449	182.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.03	--
694	1D	-41.189	97.106	-13.304	182.810	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	--
694	1I	34.472	-121.586	39.404	-26.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
694	1J	-45.389	-121.586	-10.259	-26.470	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
694	1K	34.472	158.762	39.404	194.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	--
694	1L	-45.389	158.762	-10.259	194.766	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	--
694	1Q	13.458	-40.660	31.914	16.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	--
694	1R	-24.375	-40.660	-2.769	16.320	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	--
694	1S	13.458	77.836	31.914	151.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	--
694	1T	-24.375	77.836	-2.769	151.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
694	2	-6.638	24.517	18.271	111.577	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
694	7	-6.893	24.615	18.715	111.635	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
694	8	-6.885	24.594	18.699	111.554	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

695	1A	20.607	-63.738	8.966	-48.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
695	1B	-19.271	-63.738	-4.765	-48.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	--
695	1C	20.607	37.934	8.966	213.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	--
695	1D	-19.271	37.934	-4.765	213.312	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	--
695	1I	18.266	-67.448	8.882	-21.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
695	1J	-16.930	-67.448	-4.681	-21.754	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
695	1K	18.266	41.644	8.882	186.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	--
695	1L	-16.930	41.644	-4.681	186.362	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
695	1Q	9.778	-42.752	5.917	9.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	--
695	1R	-8.442	-42.752	-1.716	9.914	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	--
695	1S	9.778	16.948	5.917	154.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--
695	1T	-8.442	16.948	-1.716	154.694	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
695	2	3.553	-20.602	3.113	116.072	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
695	7	2.431	-19.251	2.934	113.341	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
695	8	2.432	-19.231	2.932	113.259	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

696	1A	18.986	-74.672	9.322	-54.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
696	1B	-17.601	-74.672	-5.341	-54.734	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
696	1C	18.986	39.024	9.322	221.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.00	--
696	1D	-17.601	39.024	-5.341	221.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.00	--
696	1I	8.713	-64.606	6.462	-14.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
696	1J	-7.328	-64.606	-2.481	-14.274	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	--
696	1K	8.713	28.958	6.462	181.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	--
696	1L	-7.328	28.958	-2.481	181.518	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	--
696	1Q	7.208	-47.890	5.321	10.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	--

696	1R	-5.824	-47.890	-1.339	10.562	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	--
696	1S	7.208	12.242	5.321	156.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
696	1T	-5.824	12.242	-1.339	156.682	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	--
696	2	3.648	-29.742	3.077	119.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
696	7	2.550	-27.348	2.904	116.108	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
696	8	2.551	-27.326	2.902	116.026	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
697	1A	23.962	-82.512	28.147	-47.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
697	1B	-25.084	-82.512	-18.136	-47.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
697	1C	23.962	54.572	28.147	217.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.02	--
697	1D	-25.084	54.572	-18.136	217.708	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	--
697	1I	15.341	-68.582	17.888	2.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
697	1J	-16.464	-68.582	-7.878	2.046	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
697	1K	15.341	40.642	17.888	168.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	--
697	1L	-16.464	40.642	-7.878	168.498	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
697	1Q	9.107	-47.680	15.178	16.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
697	1R	-10.230	-47.680	-5.168	16.102	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
697	1S	9.107	19.740	15.178	154.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
697	1T	-10.230	19.740	-5.168	154.442	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
697	2	2.429	-25.594	8.002	119.714	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
697	7	1.152	-22.791	6.919	117.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
697	8	1.154	-22.774	6.917	117.036	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
698	1A	20.461	-139.551	47.956	-32.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
698	1B	-31.533	-139.551	-18.694	-32.521	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.03	--
698	1C	20.461	148.345	47.956	205.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.03	--
698	1D	-31.533	148.345	-18.694	205.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	--
698	1I	31.286	-100.071	33.560	20.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
698	1J	-42.359	-100.071	-4.298	20.035	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	--
698	1K	31.286	108.865	33.560	152.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	--
698	1L	-42.359	108.865	-4.298	152.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
698	1Q	10.431	-59.069	31.862	23.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	--
698	1R	-21.504	-59.069	-2.599	23.139	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
698	1S	10.431	67.863	31.862	149.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
698	1T	-21.504	67.863	-2.599	149.623	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
698	2	-4.794	-5.712	19.782	114.760	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
698	7	-5.829	3.443	19.650	114.741	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
698	8	-5.822	3.435	19.633	114.640	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
699	1A	20.803	-73.392	18.636	-29.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
699	1B	-25.623	-73.392	-14.254	-29.266	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
699	1C	20.803	19.796	18.636	165.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	--
699	1D	-25.623	19.796	-14.254	165.502	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
699	1I	21.066	-76.213	22.133	-16.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
699	1J	-25.886	-76.213	-17.751	-16.491	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	--
699	1K	21.066	22.617	22.133	152.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
699	1L	-25.886	22.617	-17.751	152.727	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	--
699	1Q	9.297	-57.769	11.288	9.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	--
699	1R	-14.117	-57.769	-6.906	9.051	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
699	1S	9.297	4.173	11.288	127.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
699	1T	-14.117	4.173	-6.906	127.185	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
699	2	-0.238	-38.664	3.599	85.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
699	7	-1.419	-37.468	3.310	87.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
699	8	-1.415	-37.427	3.310	87.407	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
700	1A	18.997	-87.155	26.855	-33.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
700	1B	-23.444	-87.155	-23.318	-33.731	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
700	1C	18.997	16.255	26.855	172.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	--
700	1D	-23.444	16.255	-23.318	172.791	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
700	1I	15.525	-77.159	22.249	1.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
700	1J	-19.972	-77.159	-18.712	1.059	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
700	1K	15.525	6.259	22.249	138.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
700	1L	-19.972	6.259	-18.712	138.001	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
700	1Q	7.658	-67.716	12.790	12.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
700	1R	-12.105	-67.716	-9.253	12.350	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	--
700	1S	7.658	-3.184	12.790	126.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
700	1T	-12.105	-3.184	-9.253	126.710	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	--
700	2	-0.127	-51.567	4.183	87.067	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
700	7	-1.266	-49.805	3.448	89.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
700	8	-1.262	-49.760	3.445	89.080	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
701	1A	14.741	-117.620	46.826	-53.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	--
701	1B	-21.810	-117.620	-41.486	-53.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
701	1C	14.741	44.236	46.826	195.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.02	--
701	1D	-21.810	44.236	-41.486	195.452	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
701	1I	11.119	-99.700	24.661	4.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
701	1J	-18.188	-99.700	-19.321	4.724	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
701	1K	11.119	26.316	24.661	137.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
701	1L	-18.188	26.316	-19.321	137.100	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	--
701	1Q	5.175	-80.212	18.639	8.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	--
701	1R	-12.243	-80.212	-13.299	8.840	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
701	1S	5.175	6.828	18.639	132.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
701	1T	-12.243	6.828	-13.299	132.984	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
701	2	-2.141	-55.473	6.491	85.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
701	7	-3.172	-52.785	5.312	88.685	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
701	8	-3.166	-52.740	5.307	88.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														

702	1A	25.322	-193.298	66.199	-68.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
702	1B	-38.712	-193.298	-52.892	-68.604	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.04	--
702	1C	25.322	142.908	66.199	209.594	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.04	--
702	1D	-38.712	142.908	-52.892	209.594	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
702	1I	35.927	-141.862	34.038	-1.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
702	1J	-49.317	-141.862	-20.730	-1.404	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
702	1K	35.927	91.472	34.038	142.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.03	--
702	1L	-49.317	91.472	-20.730	142.394	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	--
702	1Q	12.590	-99.449	28.980	3.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
702	1R	-25.981	-99.449	-15.672	3.237	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
702	1S	12.590	49.059	28.980	137.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
702	1T	-25.981	49.059	-15.672	137.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
702	2	-5.957	-47.075	9.918	78.655	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
702	7	-7.142	-41.588	9.488	84.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
702	8	-7.133	-41.566	9.482	84.566	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

703	1A	27.192	-136.013	92.468	-122.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	--
703	1B	-35.972	-136.013	-120.059	-122.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	--
703	1C	27.192	113.452	92.468	193.391	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.50	0.03	--
703	1D	-35.972	113.452	-120.059	193.391	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	--
703	1I	22.845	-161.913	94.673	-120.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
703	1J	-31.625	-161.913	-122.264	-120.722	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.03	--
703	1K	22.845	139.352	94.673	191.571	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.03	--
703	1L	-31.625	139.352	-122.264	191.571	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	--
703	1Q	10.478	-79.715	41.746	-50.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
703	1R	-19.258	-79.715	-69.338	-50.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	--
703	1S	10.478	57.153	41.746	121.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
703	1T	-19.258	57.153	-69.338	121.399	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	--
703	2	3.073	-23.873	-10.266	36.533	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
703	7	-3.964	-20.032	-13.510	40.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
703	8	-3.959	-20.019	-13.493	40.395	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

704	1A	22.817	-81.661	25.033	-82.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
704	1B	-32.767	-81.661	-22.652	-82.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
704	1C	22.817	3.195	25.033	154.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
704	1D	-32.767	3.195	-22.652	154.153	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
704	1I	31.166	-82.298	29.602	-51.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
704	1J	-41.116	-82.298	-27.221	-51.776	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	--
704	1K	31.166	3.832	29.602	123.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
704	1L	-41.116	3.832	-27.221	123.402	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	--
704	1Q	11.115	-69.778	13.608	-23.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
704	1R	-21.065	-69.778	-11.226	-23.800	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	--
704	1S	11.115	-8.688	13.608	95.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
704	1T	-21.065	-8.688	-11.226	95.426	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
704	2	-3.306	-55.355	3.490	36.615	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	--
704	7	-4.638	-54.078	2.724	40.978	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--
704	8	-4.629	-54.035	2.723	40.935	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

705	1A	23.865	-104.155	32.766	-82.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	--
705	1B	-33.459	-104.155	-31.168	-82.431	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
705	1C	23.865	-2.003	32.766	154.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	--
705	1D	-33.459	-2.003	-31.168	154.029	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	--
705	1I	34.050	-91.604	32.346	-43.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	--
705	1J	-43.644	-91.604	-30.748	-43.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
705	1K	34.050	-14.554	32.346	114.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	--
705	1L	-43.644	-14.554	-30.748	114.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
705	1Q	12.071	-87.558	15.768	-22.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
705	1R	-21.664	-87.558	-14.169	-22.210	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
705	1S	12.071	-18.600	15.768	93.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
705	1T	-21.664	-18.600	-14.169	93.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
705	2	-3.226	-73.974	3.891	35.034	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	--
705	7	-4.495	-72.579	2.756	40.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--
705	8	-4.488	-72.533	2.756	39.993	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

706	1A	23.358	-144.992	70.935	-84.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
706	1B	-34.439	-144.992	-77.106	-84.808	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
706	1C	23.358	16.154	70.935	152.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	--
706	1D	-34.439	16.154	-77.106	152.886	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
706	1I	27.670	-122.914	43.832	-36.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	--
706	1J	-38.751	-122.914	-50.002	-36.844	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	--
706	1K	27.670	-5.924	43.832	104.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--
706	1L	-38.751	-5.924	-50.002	104.922	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
706	1Q	10.187	-113.079	25.905	-22.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
706	1R	-21.268	-113.079	-32.076	-22.487	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	--
706	1S	10.187	-15.759	25.905	90.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	--
706	1T	-21.268	-15.759	-32.076	90.565	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
706	2	-4.796	-91.364	6.393	30.244	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	--
706	7	-5.832	-89.005	3.707	36.205	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--
706	8	-5.825	-88.937	3.709	36.177	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

707	1A	36.076	-231.415	120.514	-135.513	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.82	0.04	--
707	1B	-44.085	-231.415	-152.530	-135.513	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.04	--
707	1C	36.076	98.483	120.514	190.645	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.47	0.04	--
707	1D	-44.085	98.483	-152.530	190.645	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	--
707	1I	31.666	-162.878	38.320	-50.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	--
707	1J	-39.675	-162.878	-70.336	-50.778	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
707	1K	31.666	29.946	38.320	105.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	--

707	1L	-39.675	29.946	-70.336	105.910	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	--
707	1Q	14.783	-144.209	34.451	-41.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	--
707	1R	-22.792	-144.209	-66.467	-41.475	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	--
707	1S	14.783	11.277	34.451	96.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	--
707	1T	-22.792	11.277	-66.467	96.607	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	--
707	2	-3.887	-100.729	-5.417	19.855	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
707	7	-4.468	-95.693	-11.781	26.553	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
707	8	-4.462	-95.629	-11.759	26.529	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
708	1A	15.668	-101.607	36.686	-115.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
708	1B	-18.350	-101.607	-48.228	-115.417	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
708	1C	15.668	54.303	36.686	93.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	--
708	1D	-18.350	54.303	-48.228	93.549	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
708	1I	20.078	-101.397	38.576	-104.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	--
708	1J	-22.760	-101.397	-50.118	-104.987	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
708	1K	20.078	54.093	38.576	83.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--
708	1L	-22.760	54.093	-50.118	83.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
708	1Q	8.162	-66.433	15.927	-64.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
708	1R	-10.844	-66.433	-27.469	-64.255	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	--
708	1S	8.162	19.129	15.927	42.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
708	1T	-10.844	19.129	-27.469	42.387	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
708	2	-1.340	-38.644	-3.857	-25.704	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	--
708	7	-1.522	-35.705	-5.392	-21.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
708	8	-1.519	-35.665	-5.383	-21.145	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
709	1A	26.225	-87.973	23.963	-131.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
709	1B	-36.319	-87.973	-27.382	-131.913	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
709	1C	26.225	-0.571	23.963	90.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	--
709	1D	-36.319	-0.571	-27.382	90.589	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	--
709	1I	43.158	-84.347	24.306	-100.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	--
709	1J	-53.253	-84.347	-27.726	-100.805	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	--
709	1K	43.158	-4.197	24.306	59.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
709	1L	-53.253	-4.197	-27.726	59.481	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	--
709	1Q	14.706	-75.035	10.706	-74.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	--
709	1R	-24.801	-75.035	-14.125	-74.847	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	--
709	1S	14.706	-13.509	10.706	33.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
709	1T	-24.801	-13.509	-14.125	33.523	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
709	2	-4.170	-62.531	1.638	-40.991	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
709	7	-5.194	-61.057	0.671	-35.557	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
709	8	-5.187	-61.015	0.672	-35.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
710	1A	32.432	-109.895	34.125	-147.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
710	1B	-42.072	-109.895	-37.574	-147.285	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
710	1C	32.432	-11.493	34.125	80.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
710	1D	-42.072	-11.493	-37.574	80.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	--
710	1I	62.598	-95.839	23.994	-108.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	--
710	1J	-72.237	-95.839	-27.443	-108.869	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	--
710	1K	62.598	-25.549	23.994	41.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
710	1L	-72.237	-25.549	-27.443	41.721	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	--
710	1Q	20.694	-95.468	13.044	-91.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	--
710	1R	-30.334	-95.468	-16.493	-91.208	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	--
710	1S	20.694	-25.920	13.044	24.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
710	1T	-30.334	-25.920	-16.493	24.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
710	2	-4.222	-84.336	2.201	-58.016	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	--
710	7	-5.102	-82.844	0.741	-52.624	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
710	8	-5.096	-82.779	0.743	-52.599	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
711	1A	46.377	-161.497	41.516	-172.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	--
711	1B	-55.193	-161.497	-51.376	-172.735	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	--
711	1C	46.377	-5.921	41.516	71.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	--
711	1D	-55.193	-5.921	-51.376	71.477	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
711	1I	101.113	-133.455	31.468	-123.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.04	--
711	1J	-109.929	-133.455	-41.327	-123.315	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	--
711	1K	101.113	-33.963	31.468	22.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.04	--
711	1L	-109.929	-33.963	-41.327	22.057	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.04	--
711	1Q	33.026	-133.231	15.962	-116.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	--
711	1R	-41.842	-133.231	-25.822	-116.189	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
711	1S	33.026	-34.187	15.962	14.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
711	1T	-41.842	-34.187	-25.822	14.931	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
711	2	-4.467	-116.777	-2.135	-80.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	--
711	7	-5.030	-114.507	-3.910	-74.927	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
711	8	-5.026	-114.420	-3.903	-74.880	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	--
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
712	1A	95.623	-246.528	265.604	-201.578	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.06	--
712	1B	-98.919	-246.528	-287.447	-201.578	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.06	--
712	1C	95.623	5.922	265.604	73.812	--	--	4.52	4.52	9.05	4.52	0.24	0.06	--
712	1D	-98.919	5.922	-287.447	73.812	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	--
712	1I	191.278	-187.973	118.604	-136.933	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.82	0.07	--
712	1J	-194.574	-187.973	-140.447	-136.933	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	--
712	1K	191.278	-52.633	118.604	9.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.07	--
712	1L	-194.574	-52.633	-140.447	9.167	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.07	--
712	1Q	66.213	-204.360	86.790	-143.730	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.76	0.03	--
712	1R	-69.510	-204.360	-108.633	-143.730	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
712	1S	66.213	-36.246	86.790	15.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	--
712	1T	-69.510	-36.246	-108.633	15.964	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	--
712	2	-3.915	-169.156	8.936	-97.676	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	--
712	7	-2.305	-165.302	-2.675	-92.482	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	--
712	8	-2.304	-165.179	-2.661	-92.419	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)					
713	1A	12.612	-83.084	26.066	-148.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	--
713	1B	-17.230	-83.084	-34.016	-148.912	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
713	1C	12.612	18.865	26.066	39.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
713	1D	-17.230	18.865	-34.016	39.053	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
713	1I	15.930	-82.832	26.402	-139.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	--
713	1J	-20.548	-82.832	-34.352	-139.700	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
713	1K	15.930	18.613	26.402	29.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	--
713	1L	-20.548	18.613	-34.352	29.841	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
713	1Q	5.916	-64.142	11.154	-111.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
713	1R	-10.535	-64.142	-19.103	-111.602	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	--
713	1S	5.916	-0.076	11.154	1.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
713	1T	-10.535	-0.076	-19.103	1.744	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.00	--
713	2	-2.310	-45.039	-2.775	-79.499	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	--
713	7	-2.619	-43.928	-3.788	-76.668	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
713	8	-2.615	-43.887	-3.781	-76.627	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
714	1A	16.840	-91.263	22.798	-173.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	--
714	1B	-23.569	-91.263	-29.398	-173.843	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	--
714	1C	16.840	-8.915	22.798	44.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
714	1D	-23.569	-8.915	-29.398	44.105	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
714	1I	35.960	-88.701	16.277	-142.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
714	1J	-42.690	-88.701	-22.878	-142.273	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
714	1K	35.960	-11.477	16.277	12.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
714	1L	-42.690	-11.477	-22.878	12.535	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	--
714	1Q	11.375	-81.071	8.229	-124.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	--
714	1R	-18.104	-81.071	-14.830	-124.619	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
714	1S	11.375	-19.107	8.229	-5.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	--
714	1T	-18.104	-19.107	-14.830	-5.119	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	--
714	2	-3.492	-68.701	-1.216	-95.641	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	--
714	7	-3.892	-67.851	-2.492	-91.811	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
714	8	-3.886	-67.808	-2.486	-91.748	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
715	1A	21.468	-112.953	24.366	-185.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	--
715	1B	-27.732	-112.953	-30.291	-185.547	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	--
715	1C	21.468	-18.831	24.366	38.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
715	1D	-27.732	-18.831	-30.291	38.723	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
715	1I	51.498	-101.067	16.659	-146.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
715	1J	-57.762	-101.067	-22.584	-146.753	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	--
715	1K	51.498	-30.717	16.659	-0.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	--
715	1L	-57.762	-30.717	-22.584	-0.071	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	--
715	1Q	16.078	-100.920	8.759	-133.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	--
715	1R	-22.341	-100.920	-14.685	-133.488	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
715	1S	16.078	-30.864	8.759	-13.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	--
715	1T	-22.341	-30.864	-14.685	-13.336	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
715	2	-4.212	-90.929	-1.809	-108.149	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	--
715	7	-4.050	-89.556	-2.518	-103.836	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
715	8	-4.044	-89.491	-2.514	-103.771	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
716	1A	40.531	-161.360	46.236	-204.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	--
716	1B	-45.991	-161.360	-53.586	-204.684	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	--
716	1C	40.531	-17.236	46.236	38.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
716	1D	-45.991	-17.236	-53.586	38.928	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	--
716	1I	92.716	-131.260	35.148	-154.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	--
716	1J	-98.176	-131.260	-42.498	-154.060	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
716	1K	92.716	-47.336	35.148	-11.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	--
716	1L	-98.176	-47.336	-42.498	-11.696	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
716	1Q	30.041	-137.770	17.880	-150.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	--
716	1R	-35.501	-137.770	-25.229	-150.434	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	--
716	1S	30.041	-40.826	17.880	-15.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
716	1T	-35.501	-40.826	-25.229	-15.322	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	--
716	2	-4.143	-123.774	-2.463	-121.174	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
716	7	-3.512	-121.666	-3.007	-116.666	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
716	8	-3.507	-121.581	-3.003	-116.581	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
717	1A	111.902	-242.050	219.090	-220.670	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.07	--
717	1B	-119.597	-242.050	-214.740	-220.670	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.07	--
717	1C	111.902	-10.146	219.090	46.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.07	--
717	1D	-119.597	-10.146	-214.740	46.154	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.07	--
717	1I	199.766	-186.743	98.235	-155.283	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.86	0.06	--
717	1J	-207.461	-186.743	-93.885	-155.283	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.06	--
717	1K	199.766	-65.453	98.235	-19.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.06	--
717	1L	-207.461	-65.453	-93.885	-19.233	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.06	--
717	1Q	71.129	-206.413	76.080	-164.173	--	--	4.52	9.05	4.52	4.52	0.84	0.03	--
717	1R	-78.823	-206.413	-71.730	-164.173	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	--
717	1S	71.129	-45.783	76.080	-10.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	--
717	1T	-78.823	-45.783	-71.730	-10.343	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
717	2	-5.007	-174.217	-13.494	-126.837	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	--
717	7	-3.662	-171.428	-6.934	-122.388	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	--
717	8	-3.660	-171.306	-6.939	-122.306	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	--
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= --		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)					
718	1A	7.831	-70.771	15.559	-144.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	--
718	1B	-12.101	-70.771	-22.239	-144.039	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	--
718	1C	7.831	-8.730	15.559	1.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	--
718	1D	-12.101	-8.730	-22.239	1.459	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
718	1I	3.757	-72.227	16.593	-149.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	--

718	1J	-8.026	-72.227	-23.274	-149.527	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
718	1K	3.757	-7.273	16.593	6.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
718	1L	-8.026	-7.273	-23.274	6.946	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	--
718	1Q	2.059	-65.125	6.592	-122.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
718	1R	-6.328	-65.125	-13.272	-122.937	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	--
718	1S	2.059	-14.375	6.592	-19.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
718	1T	-6.328	-14.375	-13.272	-19.643	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	--
718	2	-2.137	-55.598	-2.780	-100.458	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
718	7	-2.422	-54.517	-3.452	-98.137	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--
718	8	-2.418	-54.475	-3.446	-98.055	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

719	1A	13.266	-94.163	17.459	-157.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	--
719	1B	-18.230	-94.163	-24.044	-157.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	--
719	1C	13.266	-23.855	17.459	9.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	--
719	1D	-18.230	-23.855	-24.044	9.631	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	--
719	1I	20.178	-88.941	9.419	-137.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	--
719	1J	-25.142	-88.941	-16.005	-137.333	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	--
719	1K	20.178	-29.077	9.419	-10.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
719	1L	-25.142	-29.077	-16.005	-10.165	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	--
719	1Q	7.035	-88.115	5.375	-124.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	--
719	1R	-11.999	-88.115	-11.961	-124.369	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	--
719	1S	7.035	-29.903	5.375	-23.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
719	1T	-11.999	-29.903	-11.961	-23.129	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	--
719	2	-3.464	-80.589	-3.047	-104.689	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	--
719	7	-3.146	-79.721	-3.327	-101.981	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
719	8	-3.142	-79.654	-3.321	-101.894	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

720	1A	23.798	-114.473	15.851	-155.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	--
720	1B	-29.640	-114.473	-21.956	-155.159	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	--
720	1C	23.798	-34.133	15.851	11.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	--
720	1D	-29.640	-34.133	-21.956	11.673	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
720	1I	26.643	-104.456	9.645	-130.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
720	1J	-32.485	-104.456	-15.750	-130.148	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	--
720	1K	26.643	-44.150	9.645	-13.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	--
720	1L	-32.485	-44.150	-15.750	-13.338	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
720	1Q	10.888	-108.460	5.180	-120.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
720	1R	-16.730	-108.460	-11.285	-120.194	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	--
720	1S	10.888	-40.146	5.180	-23.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	--
720	1T	-16.730	-40.146	-11.285	-23.292	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	--
720	2	-3.388	-101.390	-3.836	-102.570	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	--
720	7	-3.087	-100.320	-3.425	-99.620	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--
720	8	-3.083	-100.240	-3.422	-99.560	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

721	1A	28.193	-142.043	56.056	-147.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	--
721	1B	-34.801	-142.043	-60.086	-147.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	--
721	1C	28.193	-34.129	56.056	16.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	--
721	1D	-34.801	-34.129	-60.086	16.729	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	--
721	1I	20.108	-120.567	30.289	-117.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	--
721	1J	-26.716	-120.567	-34.319	-117.295	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	--
721	1K	20.108	-55.605	30.289	-13.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	--
721	1L	-26.716	-55.605	-34.319	-13.917	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	--
721	1Q	10.259	-128.960	19.585	-112.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	--
721	1R	-16.867	-128.960	-23.615	-112.430	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	--
721	1S	10.259	-47.212	19.585	-18.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
721	1T	-16.867	-47.212	-23.615	-18.782	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	--
721	2	-3.646	-120.606	-6.508	-94.626	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	--
721	7	-3.308	-119.128	-4.337	-91.628	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--
721	8	-3.304	-119.042	-4.335	-91.542	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

722	1A	52.844	-159.476	48.282	-137.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	--
722	1B	-60.614	-159.476	-52.214	-137.164	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	--
722	1C	52.844	-38.068	48.282	20.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	--
722	1D	-60.614	-38.068	-52.214	20.500	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.02	--
722	1I	45.904	-136.082	25.549	-101.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	--
722	1J	-53.674	-136.082	-29.481	-101.688	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	--
722	1K	45.904	-61.462	25.549	-14.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	--
722	1L	-53.674	-61.462	-29.481	-14.976	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	--
722	1Q	21.801	-144.565	16.787	-101.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	--
722	1R	-29.571	-144.565	-20.719	-101.967	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	--
722	1S	21.801	-52.979	16.787	-14.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	--
722	1T	-29.571	-52.979	-20.719	-14.697	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	--
722	2	-1.053	-135.321	-5.461	-84.941	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	--
722	7	-2.415	-133.625	-4.035	-81.965	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--
722	8	-2.409	-133.523	-4.033	-81.903	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

723	1A	44.141	-115.343	39.145	-78.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.04	--
723	1B	-35.948	-115.343	-26.797	-78.011	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	--
723	1C	44.141	178.396	39.145	214.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.04	--
723	1D	-35.948	178.396	-26.797	214.304	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.04	--
723	1I	54.652	-279.563	65.720	-291.637	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.66	0.06	--
723	1J	-46.458	-279.563	-53.373	-291.637	--	--	4.52	9.05	4.52	9.05	0.57	0.06	--
723	1K	54.652	342.616	65.720	427.930	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.97	0.06	--
723	1L	-46.458	342.616	-53.373	427.930	--	--	9.05	4.52	9.05	4.52	0.83	0.06	--
723	1Q	26.324	-85.499	29.190	-66.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	--
723	1R	-18.130	-85.499	-16.842	-66.465	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	--
723	1S	26.324	148.551	29.190	202.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	--
723	1T	-18.130	148.551	-16.842	202.757	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	--
723	2	-7.471	45.824	9.167	93.524	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	--

723	7	-5.901	43.491	8.792	91.531	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--
723	8	-5.898	43.453	8.783	91.473	--	--	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	--

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

GUSCI						
Gruppo	El.	NC	N, M	txy	Vz/Vrd1	Note
			IR	IR	IR	
7	538	1I	1.00	--	--	
7	554	1A	--	0.08	--	

VERIFICA A TAGLIO

Lavoro: **PROGETTO SERBATOIO RUZZO** Intestazione lavoro:

Elem.: **PLATEA di fond.** Gruppo: **7** Tabella: **Verifica a taglio platea**

Descrizione: **Platea di fondazione**

Rck: **45.00** N/mm² fyk: **450.0** N/mm² Copriferro sup.: **4.0** cm Copriferro inf.: **4.0** cm

Per le combinazioni sismiche la capacità è valutata in campo elastico o sostanzialmente elastico (\$7.2.5,7.4.1 NTC2018)

Coeff. di partecipazione Mxy: **0.50** Coeff. di partecipazione Sxy: **0.50**

dxx base sup.: **24** mm dxx base inf.: **24** mm pxx: **20** cm dxx agg.: **24** mm pxx agg.: **20** cm

dyy base sup.: **24** mm dyd base inf.: **24** mm pyy: **20** cm dyd agg.: **24** mm pyy agg.: **20** cm

Orientamento armature: **rif._globale** Angolo di posa delle armature: **0.00** gradi

Diametro staffe: **12** mm Numero braccia: **4**

Le armature longitudinali aggiuntive, riferite al proprio passo, vanno aggiunte all'armatura di base: vedere riga riassuntiva

L'armatura trasversale viene inserita se necessaria (Vz/Vrd1 > 1); vedere righe riassuntive

El. comb.		Nxx	Mxx	Nyy	Myy	Vz (Mxx)	Vz (Myy)	Axx inf.	Axx sup.	Ayy inf.	Ayy sup.	Indice di resistenza			
		kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/20 cm	kN*m/20 cm	kN/m		cmq /20 cm		cmq /20 cm		N, M	txy	Vz/Vrd1	
1	1A	31.297	-110.670	43.753	-82.855	279.430	236.089	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	0.56	
1	1B	-38.503	-110.670	-29.639	-82.855	133.970	67.056	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	0.25	
1	1C	31.297	173.587	43.753	218.722	528.645	182.127	4.52	4.52	9.05	4.52	0.77	0.04	1.06	
1	1D	-38.503	173.587	-29.639	218.722	674.106	13.094	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	1.27	
1	1I	37.431	-272.892	72.046	-293.892	707.055	442.312	4.52	9.05	4.52	9.05	0.67	0.06	1.30	
1	1J	-44.638	-272.892	-57.932	-293.892	686.528	117.485	4.52	4.52	4.52	9.05	0.99	0.05	1.29	
1	1K	37.431	335.809	72.046	429.759	1081.203	131.698	9.05	4.52	9.05	4.52	0.98	0.06	1.99	
1	1L	-44.638	335.809	-57.932	429.759	1101.731	193.129	9.05	4.52	9.05	4.52	0.83	0.05	1.91	
1	1Q	14.927	-82.637	32.421	-68.013	148.601	208.397	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	0.42	
1	1R	-22.134	-82.637	-18.306	-68.013	102.782	76.196	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.20	
1	1S	14.927	145.554	32.421	203.880	497.457	172.987	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	0.99	
1	1T	-22.134	145.554	-18.306	203.880	543.277	40.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	1.05	
1	2	5.191	38.511	7.509	89.507	308.353	152.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.62	
1	7	4.654	39.166	8.266	89.114	290.338	157.371	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.58	
1	8	4.652	39.128	8.257	89.056	290.124	157.175	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.58	

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.57 cmq/mq passo= 52 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

2 1A	47.330	-96.350	51.743	-107.071	468.610	30.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	0.94
2 1B	-39.820	-96.350	-62.064	-107.071	103.265	147.082	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	0.27
2 1C	47.330	157.157	51.743	221.054	284.303	772.945	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.05	1.42
2 1D	-39.820	157.157	-62.064	221.054	856.178	656.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	1.62
2 1I	48.219	-272.922	92.945	-345.283	1369.833	549.123	4.52	9.05	4.52	9.05	0.81	0.05	2.52
2 1J	-40.708	-272.922	-103.267	-345.283	52.681	727.410	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.05	1.18
2 1K	48.219	333.728	92.945	459.267	334.887	1353.272	9.05	4.52	13.57	4.52	0.74	0.05	2.18
2 1L	-40.708	333.728	-103.267	459.267	1757.401	1174.985	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	3.07
2 1Q	25.034	-79.797	33.017	-89.322	362.438	53.240	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	0.72
2 1R	-17.523	-79.797	-43.338	-89.322	141.236	131.107	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.27
2 1S	25.034	140.603	33.017	203.306	246.332	756.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	1.51
2 1T	-17.523	140.603	-43.338	203.306	750.006	679.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	1.46
2 2	2.628	39.910	-4.507	77.687	299.714	407.464	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.81
2 7	3.571	40.125	-5.437	76.909	283.176	410.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.81
2 8	3.567	40.084	-5.432	76.848	282.966	410.508	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.81

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=13.67 cmq/mq passo= 33 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.53 cmq/mq passo= 42 cm

3 1A	33.896	-85.247	59.127	-99.898	247.377	73.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.49
3 1B	-28.266	-85.247	-76.560	-99.898	165.275	176.547	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.32
3 1C	33.896	139.612	59.127	173.941	285.802	843.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	1.68
3 1D	-28.266	139.612	-76.560	173.941	367.904	740.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	1.33
3 1I	30.764	-237.895	188.000	-291.832	670.195	822.472	4.52	9.05	4.52	9.05	0.80	0.01	1.51
3 1J	-25.133	-237.895	-205.432	-291.832	420.281	988.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	1.52
3 1K	30.764	292.260	188.000	365.875	540.809	1654.794	9.05	4.52	13.57	4.52	0.63	0.01	2.66
3 1L	-25.133	292.260	-205.432	365.875	790.722	1489.060	9.05	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	2.29
3 1Q	16.991	-69.645	56.770	-83.329	197.822	72.459	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.39
3 1R	-11.360	-69.645	-74.203	-83.329	112.702	140.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.25
3 1S	16.991	124.010	56.770	157.372	233.229	807.580	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.61
3 1T	-11.360	124.010	-74.203	157.372	318.349	739.046	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.33
3 2	2.036	36.404	-11.574	51.720	105.382	434.101	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.85
3 7	2.717	36.297	-11.572	50.713	95.574	437.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.86
3 8	2.714	36.277	-11.564	50.672	95.549	437.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.86

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.15 cmq/mq passo= 73 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 12.87 cmq/mq passo= 35 cm

4 1A	31.945	-50.641	59.162	-60.142	219.354	11.565	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.44
4 1B	-29.779	-50.641	-69.888	-60.142	317.763	30.180	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.61
4 1C	31.945	89.729	59.162	73.368	95.311	721.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.44
4 1D	-29.779	89.729	-69.888	73.368	3.099	680.044	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	1.23
4 1I	30.628	-117.120	173.210	-128.134	328.705	518.675	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.01	1.04
4 1J	-28.461	-117.120	-183.936	-128.134	503.784	574.310	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.97
4 1K	30.628	156.208	173.210	141.360	281.331	1265.919	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.01	2.33
4 1L	-28.461	156.208	-183.936	141.360	106.252	1210.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	1.91
4 1Q	15.367	-35.327	53.188	-45.677	192.509	28.434	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.38
4 1R	-13.200	-35.327	-63.914	-45.677	259.005	5.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.51
4 1S	15.367	74.414	53.188	58.903	36.552	686.451	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.37
4 1T	-13.200	74.414	-63.914	58.903	29.943	663.175	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.21
4 2	1.158	26.818	-8.225	11.583	133.892	453.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.89
4 7	1.109	26.493	-7.619	10.493	139.002	455.262	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.90
4 8	1.109	26.471	-7.613	10.484	138.891	454.919	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.90

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 9.85 cmq/mq		passoy= 45 cm			
5	1A	27.475	-46.092	29.197	-69.562	152.810	214.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.43	
5	1B	-25.165	-46.092	-28.393	-69.562	331.866	210.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.64	
5	1C	27.475	73.151	29.197	55.383	22.146	79.589	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.16	
5	1D	-25.165	73.151	-28.393	55.383	156.910	83.837	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.30	
5	1I	26.585	-100.412	79.836	-145.658	110.407	442.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	0.88	
5	1J	-24.275	-100.412	-79.032	-145.658	465.999	414.535	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.90	
5	1K	26.585	127.471	79.836	131.478	156.279	283.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.57	
5	1L	-24.275	127.471	-79.032	131.478	199.314	311.712	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.56	
5	1Q	13.383	-32.979	26.047	-58.055	143.737	208.431	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.42	
5	1R	-11.073	-32.979	-25.243	-58.055	276.416	197.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.54	
5	1S	13.383	60.039	26.047	43.876	33.304	66.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.13	
5	1T	-11.073	60.039	-25.243	43.876	165.984	77.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.33	
5	2	-0.732	18.775	0.441	-11.197	197.501	89.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.39	
5	7	0.608	18.469	0.477	-10.459	200.367	88.234	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.40	
5	8	0.608	18.452	0.477	-10.454	200.239	88.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.40	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
6	1A	4.619	-28.477	6.947	-30.086	94.762	139.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.28	
6	1B	-3.391	-28.477	-7.239	-30.086	189.509	111.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.38	
6	1C	4.619	51.824	6.947	27.409	13.027	87.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.17	
6	1D	-3.391	51.824	-7.239	27.409	81.720	115.443	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.23	
6	1I	10.024	-49.907	20.984	-40.781	61.804	390.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.78	
6	1J	-8.796	-49.907	-21.276	-40.781	240.948	311.661	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.60	
6	1K	10.024	73.255	20.984	38.104	64.466	287.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.57	
6	1L	-8.796	73.255	-21.276	38.104	114.678	366.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.71	
6	1Q	3.850	-16.169	6.531	-18.193	82.921	143.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.29	
6	1R	-2.622	-16.169	-6.823	-18.193	151.379	113.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.30	
6	1S	3.850	39.516	6.531	15.516	25.103	89.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.18	
6	1T	-2.622	39.516	-6.823	15.516	93.561	119.631	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.24	
6	2	0.929	16.138	-0.256	-3.192	109.595	17.131	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.22	
6	7	0.883	15.894	-0.231	-2.622	112.417	16.611	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.22	
6	8	0.883	15.883	-0.231	-2.622	112.347	16.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.22	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
7	1A	64.159	-110.730	41.090	-95.678	207.190	71.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	0.41	
7	1B	-56.606	-110.730	-51.108	-95.678	233.644	165.443	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	0.43	
7	1C	64.159	171.424	41.090	210.640	623.302	778.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	1.55	
7	1D	-56.606	171.424	-51.108	210.640	182.468	684.037	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.05	1.27	
7	1I	69.737	-292.366	82.681	-339.769	39.855	515.466	4.52	9.05	4.52	9.05	0.79	0.06	0.95	
7	1J	-62.184	-292.366	-92.700	-339.769	994.732	874.681	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.06	1.69	
7	1K	69.737	353.060	82.681	454.731	1384.389	1487.257	9.05	4.52	13.57	4.52	0.80	0.06	2.55	
7	1L	-62.184	353.060	-92.700	454.731	349.802	1128.042	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.06	1.85	
7	1Q	34.476	-88.288	27.955	-85.221	152.560	53.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.30	
7	1R	-26.923	-88.288	-37.974	-85.221	202.606	171.944	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	0.39	
7	1S	34.476	148.983	27.955	200.183	592.264	784.521	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	1.57	
7	1T	-26.923	148.983	-37.974	200.183	237.098	665.857	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	1.26	
7	2	7.648	45.363	-10.058	79.397	229.338	417.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.82	
7	7	6.593	42.889	-8.688	77.714	241.530	412.891	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.81	
7	8	6.590	42.852	-8.683	77.655	241.317	412.596	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.81	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 2 d 24/20		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=10.77 cmq/mq		passox= 42 cm;		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 11.57 cmq/mq		passoy= 39 cm			
8	1A	39.818	-100.321	57.222	-86.095	31.835	106.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.21	
8	1B	-34.233	-100.321	-74.605	-86.095	26.692	123.311	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.22	
8	1C	39.818	154.399	57.222	160.196	151.775	793.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	1.58	
8	1D	-34.233	154.399	-74.605	160.196	156.917	776.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	1.40	
8	1I	47.321	-258.014	192.290	-278.154	328.849	836.665	4.52	9.05	4.52	9.05	0.77	0.03	1.54	
8	1J	-41.735	-258.014	-209.672	-278.154	352.920	965.343	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	1.48	
8	1K	47.321	312.092	192.290	352.255	478.002	1635.217	9.05	4.52	9.05	4.52	0.97	0.03	3.01	
8	1L	-41.735	312.092	-209.672	352.255	453.932	1506.540	9.05	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	2.30	
8	1Q	22.631	-78.427	57.314	-76.747	60.612	83.644	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.17	
8	1R	-17.045	-78.427	-74.696	-76.747	62.562	121.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.22	
8	1S	22.631	132.504	57.314	150.848	187.645	791.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	1.58	
8	1T	-17.045	132.504	-74.696	150.848	185.694	753.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.36	
8	2	5.677	36.220	-12.847	47.468	64.675	461.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.90	
8	7	4.888	36.051	-12.323	48.124	72.394	454.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.89	
8	8	4.885	36.030	-12.316	48.081	72.304	454.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.89	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 12.72 cmq/mq		passoy= 35 cm			
9	1A	38.846	-62.293	55.853	-46.019	206.373	0.874	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.41	
9	1B	-36.659	-62.293	-66.608	-46.019	25.827	37.607	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.07	
9	1C	38.846	100.908	55.853	59.200	194.955	657.542	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	1.31	
9	1D	-36.659	100.908	-66.608	59.200	14.409	694.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	1.26	
9	1I	46.582	-130.227	175.579	-111.620	423.652	511.959	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	1.02	
9	1J	-44.395	-130.227	-186.334	-111.620	72.479	483.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.76	
9	1K	46.582	168.842	175.579	124.801	148.303	1178.664	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.03	2.35	
9	1L	-44.395	168.842	-186.334	124.801	202.870	1207.108	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	1.90	
9	1Q	20.795	-41.363	53.082	-38.140	215.801	27.529	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.43	
9	1R	-18.608	-41.363	-63.837	-38.140	80.222	46.396	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.16	
9	1S	20.795	79.978	53.082	51.322	140.560	648.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.30	
9	1T	-18.608	79.978	-63.837	51.322	4.981	667.621	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.22	
9	2	3.547	25.000	-8.844	6.172	158.802	472.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.93	
9	7	2.709	25.277	-8.161	7.236	153.484	467.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.92	
9	8	2.708	25.255	-8.154	7.226	153.406	467.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.92	

10	1B	-28.175	-55.566	-25.564	-59.261	25.223	157.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.30
10	1C	30.483	82.138	26.376	44.941	285.875	25.681	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.57
10	1D	-28.175	82.138	-25.564	44.941	84.486	76.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.16
10	1I	36.770	-109.821	76.164	-137.904	376.082	412.596	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	0.82
10	1J	-34.463	-109.821	-75.352	-137.904	17.086	345.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.62
10	1K	36.770	136.393	76.164	123.584	328.184	214.226	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	0.66
10	1L	-34.463	136.393	-75.352	123.584	64.984	281.213	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	0.51
10	1Q	16.499	-37.476	24.522	-53.620	231.109	200.338	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.46
10	1R	-14.191	-37.476	-23.710	-53.620	82.338	166.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.32
10	1S	16.499	64.048	24.522	39.300	228.760	35.415	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.46
10	1T	-14.191	64.048	-23.710	39.300	79.989	68.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.16
10	2	3.438	18.136	0.897	-9.102	214.915	83.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.43
10	7	2.674	17.182	0.753	-8.466	211.153	84.623	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.42
10	8	2.673	17.166	0.753	-8.460	211.034	84.580	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.42
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
11	1A	5.649	-34.372	6.264	-21.261	96.238	127.437	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.25
11	1B	-4.442	-34.372	-6.550	-21.261	3.899	90.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.18
11	1C	5.649	57.238	6.264	18.566	171.365	66.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.34
11	1D	-4.442	57.238	-6.550	18.566	79.026	103.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.20
11	1I	13.271	-50.752	18.832	-34.643	166.942	343.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.69
11	1J	-12.065	-50.752	-19.118	-34.643	5.354	313.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.61
11	1K	13.271	73.618	18.832	31.948	180.618	288.929	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.58
11	1L	-12.065	73.618	-19.118	31.948	8.322	319.488	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.62
11	1Q	4.850	-17.609	5.858	-14.474	111.255	129.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.26
11	1R	-3.644	-17.609	-6.144	-14.474	45.581	109.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.22
11	1S	4.850	40.476	5.858	11.780	129.683	84.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.26
11	1T	-3.644	40.476	-6.144	11.780	64.009	105.171	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.21
11	2	0.857	17.196	0.265	-3.147	124.161	15.182	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.25
11	7	0.834	16.014	0.229	-2.212	120.792	15.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.24
11	8	0.834	16.002	0.229	-2.212	120.752	15.515	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.24
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
12	1A	20.910	-61.838	23.205	-65.636	16.816	138.068	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.28
12	1B	-21.813	-61.838	-20.329	-65.636	237.724	320.528	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.62
12	1C	20.910	106.098	23.205	158.846	516.416	843.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.68
12	1D	-21.813	106.098	-20.329	158.846	295.507	661.046	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.28
12	1I	19.217	-123.017	52.862	-217.807	509.035	492.544	4.52	4.52	4.52	9.05	0.53	0.01	1.02
12	1J	-20.120	-123.017	-49.985	-217.807	863.475	845.031	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.67
12	1K	19.217	167.278	52.862	311.018	1142.167	1368.008	4.52	4.52	9.05	4.52	0.72	0.01	2.52
12	1L	-20.120	167.278	-49.985	311.018	787.727	1015.521	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	1.75
12	1Q	9.313	-38.310	18.790	-53.330	82.583	81.301	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.16
12	1R	-10.216	-38.310	-15.913	-53.330	189.393	213.051	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.42
12	1S	9.313	82.570	18.790	146.541	468.085	736.028	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.47
12	1T	-10.216	82.570	-15.913	146.541	361.275	604.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.18
12	2	-2.809	34.803	2.813	66.768	182.451	369.735	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.74
12	7	-1.925	32.617	2.455	64.827	183.644	360.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.72
12	8	-1.924	32.599	2.453	64.786	183.523	360.406	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.72
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.89 cmq/mq passo= 50 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.64 cmq/mq passoy= 42 cm														
13	1A	26.810	-64.728	20.475	-64.276	115.298	101.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.23
13	1B	-29.505	-64.728	-17.241	-64.276	16.266	151.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.29
13	1C	26.810	110.056	20.475	128.979	184.992	558.310	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.11
13	1D	-29.505	110.056	-17.241	128.979	284.024	508.825	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.99
13	1I	28.225	-136.075	32.851	-180.904	599.604	556.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	1.20
13	1J	-30.919	-136.075	-29.617	-180.904	373.075	593.991	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	1.14
13	1K	28.225	181.404	32.851	245.607	541.801	1001.069	4.52	4.52	9.05	4.52	0.80	0.01	1.84
13	1L	-30.919	181.404	-29.617	245.607	768.330	963.694	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	1.84
13	1Q	12.416	-41.562	13.491	-49.304	143.151	80.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.29
13	1R	-15.111	-41.562	-10.257	-49.304	52.926	99.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.20
13	1S	12.416	86.891	13.491	114.007	221.652	506.672	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.01
13	1T	-15.111	86.891	-10.257	114.007	311.877	487.412	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.96
13	2	-4.743	33.121	3.328	44.094	112.510	288.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.58
13	7	-3.560	30.912	2.858	42.680	112.413	280.847	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.56
13	8	-3.560	30.894	2.857	42.639	112.338	280.641	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.56
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.98 cmq/mq passo= 75 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.79 cmq/mq passoy= 58 cm														
14	1A	12.823	-56.204	12.913	-31.297	128.913	220.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.44
14	1B	-15.733	-56.204	-10.707	-31.297	127.947	166.483	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.33
14	1C	12.823	104.709	12.913	56.382	31.114	464.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.93
14	1D	-15.733	104.709	-10.707	56.382	225.747	518.971	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.02
14	1I	24.705	-111.657	23.381	-78.518	455.830	685.869	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	1.37
14	1J	-27.615	-111.657	-21										

15	1K	20.907	120.992	41.855	18.262	66.997	219.364	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.44
15	1L	-22.090	120.992	-43.834	18.262	277.610	406.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.76
15	1Q	7.223	-19.608	13.583	9.611	85.288	113.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.23
15	1R	-8.407	-19.608	-15.562	9.611	52.677	39.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.10
15	1S	7.223	65.643	13.583	-3.663	30.478	108.564	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.22
15	1T	-8.407	65.643	-15.562	-3.663	107.486	182.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.36
15	2	-1.383	31.548	-2.324	-3.132	14.756	51.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.10
15	7	-1.144	31.139	-1.918	-3.345	14.744	49.273	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.10
15	8	-1.144	31.118	-1.917	-3.344	14.734	49.226	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.10
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
16	1A	8.312	-33.823	4.926	20.365	20.367	75.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.15
16	1B	-7.139	-33.823	-5.400	20.365	48.740	10.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.10
16	1C	8.312	76.010	4.926	-14.625	58.179	32.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.12
16	1D	-7.139	76.010	-5.400	-14.625	10.928	32.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.06
16	1I	20.907	-53.333	8.399	-11.792	76.995	159.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.32
16	1J	-19.734	-53.333	-8.874	-11.792	18.549	57.693	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.11
16	1K	20.907	95.520	8.399	17.532	27.987	15.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.06
16	1L	-19.734	95.520	-8.874	17.532	67.556	116.751	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.23
16	1Q	7.170	-12.850	2.968	-2.565	28.208	73.799	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.15
16	1R	-5.998	-12.850	-3.443	-2.565	10.686	28.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.06
16	1S	7.170	55.036	2.968	8.305	20.124	14.032	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.04
16	1T	-5.998	55.036	-3.443	8.305	18.770	31.292	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.06
16	2	1.109	29.013	-0.509	-1.868	8.057	27.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.05
16	7	0.976	28.603	-0.431	2.025	7.358	27.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.05
16	8	0.975	28.582	-0.431	2.020	7.350	27.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.05
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
17	1A	25.911	-128.886	2.942	-103.804	223.981	325.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.65
17	1B	-32.806	-128.886	-7.823	-103.804	87.173	79.902	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.17
17	1C	25.911	-34.733	2.942	-13.459	309.109	234.340	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.62
17	1D	-32.806	-34.733	-7.823	-13.459	620.263	11.517	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.18
17	1I	29.563	-138.800	-9.350	-137.182	127.991	706.329	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.39
17	1J	-36.457	-138.800	4.469	-137.182	289.000	243.423	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.55
17	1K	29.563	-24.819	-9.350	19.919	107.283	70.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.21
17	1L	-36.457	-24.819	4.469	19.919	268.291	392.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.78
17	1Q	11.928	-124.065	0.971	-100.529	105.587	367.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.73
17	1R	-18.822	-124.065	-5.852	-100.529	248.141	141.196	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.48
17	1S	11.928	-39.553	0.971	-16.734	148.141	173.047	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.35
17	1T	-18.822	-39.553	-5.852	-16.734	290.695	53.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.56
17	2	-3.822	-111.542	-2.234	-79.897	214.333	202.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.43
17	7	-4.133	-110.378	-2.643	-79.097	233.451	204.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.46
17	8	-4.128	-110.283	-2.639	-79.042	233.517	204.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.46
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.83 cmq/mq passo= 93 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.49 cmq/mq passo= 82 cm														
18	1A	50.452	-129.599	12.775	-123.547	313.623	159.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	0.63
18	1B	-56.984	-129.599	-18.182	-123.547	414.372	182.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.76
18	1C	50.452	-16.365	12.775	-6.440	622.732	36.925	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	1.24
18	1D	-56.984	-16.365	-18.182	-6.440	723.482	59.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	1.33
18	1I	27.488	-141.612	16.912	-173.210	621.256	526.925	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.24
18	1J	-34.021	-141.612	-22.319	-173.210	623.891	157.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.19
18	1K	27.488	-4.352	16.912	43.224	413.214	62.384	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.83
18	1L	-34.021	-4.352	-22.319	43.224	415.848	307.253	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.79
18	1Q	16.287	-119.755	5.311	-118.627	581.152	230.414	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.16
18	1R	-22.820	-119.755	-10.718	-118.627	601.835	170.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	1.16
18	1S	16.287	-26.209	5.311	-11.359	435.269	49.382	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.87
18	1T	-22.820	-26.209	-10.718	-11.359	455.953	10.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.88
18	2	2.096	-100.781	-4.668	-89.058	640.881	138.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.28
18	7	-1.520	-99.223	-4.245	-87.940	659.389	140.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.31
18	8	-1.516	-99.148	-4.242	-87.861	658.994	140.741	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.31
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.63 cmq/mq passo= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.10 cmq/mq passo= 110 cm														
19	1A	66.728	-114.923	-9.844	-101.856	534.965	586.107	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.15
19	1B	-75.769	-114.923	4.231	-101.856	605.297	581.552	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	1.16
19	1C	66.728	3.250	-9.844	14.205	727.074	571.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	1.45
19	1D	-75.769	3.250	4.231	14.205	797.406	566.854	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	1.43
19	1I	36.870	-129.702	26.551	-149.492	798.976	313.108	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.60
19	1J	-45.911	-129.702	-32.165	-149.492	762.121	677.571	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.43
19	1K	36.870	18.028	26.551	61.841	570.250	475.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.14
19	1L	-45.911	18.028	-32.165	61.841	533.394	839.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	1.60
19	1Q	22.712	-102.708	5.080	-93.725	736.643	550.068	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.47
19	1R	-31.753	-102.708	-10.694	-93.725	746.448	591.500	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.42
19	1S	22.712	-8.965	5.080	6.074	585.922	561.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.17
19	1T	-31.753	-8.965	-10.694	6.074	595.727	602.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	1.19
19														

20	1T	-24.704	-0.062	-10.993	79.163	365.882	544.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.07
20	2	-2.888	-64.313	-3.552	37.053	475.072	722.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	1.44
20	7	-4.152	-64.210	-2.915	38.550	490.870	713.498	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	1.42
20	8	-4.143	-64.149	-2.911	38.529	490.492	712.931	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	1.42
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.62 cmq/mq passoy= 80 cm														
21	1A	21.967	-101.966	14.348	24.477	55.732	258.033	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.52
21	1B	-26.331	-101.966	-10.890	24.477	123.309	327.869	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.64
21	1C	21.967	32.894	14.348	110.675	238.743	358.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.72
21	1D	-26.331	32.894	-10.890	110.675	306.320	428.645	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.84
21	1I	23.089	-115.633	22.714	-15.067	125.137	281.623	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.56
21	1J	-27.453	-115.633	-19.256	-15.067	332.367	315.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.64
21	1K	23.089	46.561	22.714	150.219	29.685	370.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.74
21	1L	-27.453	46.561	-19.256	150.219	236.915	405.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.79
21	1Q	10.055	-82.488	9.913	22.427	133.849	275.167	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.55
21	1R	-14.419	-82.488	-6.455	22.427	232.276	305.991	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.61
21	1S	10.055	13.416	9.913	112.724	129.776	380.687	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.76
21	1T	-14.419	13.416	-6.455	112.724	228.203	411.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.81
21	2	-1.749	-46.695	3.167	88.795	216.142	499.881	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.00
21	7	-2.217	-46.400	2.819	89.160	225.483	482.304	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.96
21	8	-2.213	-46.356	2.817	89.096	225.345	481.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.96
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.56 cmq/mq passoy= 81 cm														
22	1A	8.982	-98.819	5.004	10.601	111.939	261.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.52
22	1B	-7.080	-98.819	-0.956	10.601	31.524	107.152	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.21
22	1C	8.982	60.011	5.004	156.383	167.277	470.504	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	0.94
22	1D	-7.080	60.011	-0.956	156.383	247.692	624.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	1.25
22	1I	19.040	-117.395	5.121	-30.494	202.477	326.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.65
22	1J	-17.138	-117.395	-1.073	-30.494	210.331	351.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.70
22	1K	19.040	78.586	5.121	197.479	74.578	714.619	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.43
22	1L	-17.138	78.586	-1.073	197.479	338.230	689.428	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	1.37
22	1Q	7.475	-70.611	4.021	22.594	45.458	61.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.12
22	1R	-5.573	-70.611	0.027	22.594	85.692	14.781	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.17
22	1S	7.475	31.802	4.021	144.391	50.061	378.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.75
22	1T	-5.573	31.802	0.027	144.391	181.211	425.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.85
22	2	1.413	-27.414	2.898	114.534	88.118	286.941	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.57
22	7	1.350	-26.790	2.816	113.050	88.631	268.644	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.54
22	8	1.350	-26.766	2.813	112.966	88.600	268.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.54
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.56 cmq/mq passoy= 81 cm														
23	1A	17.699	-58.209	7.309	-39.792	122.885	374.187	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.75
23	1B	-13.596	-58.209	-3.166	-39.792	135.959	166.276	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.33
23	1C	17.699	101.792	7.309	208.912	142.672	286.590	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	0.57
23	1D	-13.596	101.792	-3.166	208.912	129.598	494.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.98
23	1I	23.085	-93.940	13.475	-120.793	232.496	557.959	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.11
23	1J	-18.982	-93.940	-9.332	-120.793	23.641	575.671	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.13
23	1K	23.085	137.523	13.475	289.914	16.927	695.985	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.00	1.28
23	1L	-18.982	137.523	-9.332	289.914	239.209	678.272	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.00	1.23
23	1Q	11.121	-31.013	6.514	-11.009	83.862	200.963	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.40
23	1R	-7.018	-31.013	-2.371	-11.009	31.451	134.915	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.27
23	1S	11.121	74.596	6.514	180.129	38.164	255.228	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	0.51
23	1T	-7.018	74.596	-2.371	180.129	90.576	321.276	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.64
23	2	2.720	28.012	3.790	119.825	19.452	109.482	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.22
23	7	2.719	28.351	3.375	116.805	13.314	97.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.20
23	8	2.717	28.329	3.373	116.700	13.328	97.657	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.19
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.41 cmq/mq passoy= 83 cm														
24	1A	23.558	-47.252	12.340	-60.054	180.692	192.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.39
24	1B	-19.669	-47.252	-8.528	-60.054	93.792	67.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.18
24	1C	23.558	97.195	12.340	211.402	9.048	142.161	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	0.28
24	1D	-19.669	97.195	-8.528	211.402	95.948	117.985	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.23
24	1I	23.647	-77.537	24.252	-158.209	124.214	357.323	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	0.71
24	1J	-19.758	-77.537	-20.441	-158.209	57.752	297.961	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.58
24	1K	23.647	127.480	24.252	309.557	26.992	222.966	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	0.41
24	1L	-19.758	127.480	-20.441	309.557	39.471	282.327	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.01	0.51
24	1Q	12.513	-21.917	9.976	-28.128	84.911	146.417	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.29
24	1R	-8.624	-21.917	-6.165	-28.128	76.587	55.378	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.15
24	1S	12.513	71.860	9.976	179.476	8.156	19.617	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	0.04
24	1T	-8.624	71.860	-6.165	179.476	0.167	71.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.14
24	2	2.508	35.500	3.824	109.680	35.523	43.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.09
24	7	2.536	34.532	3.308	105.									

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/20	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
26 1A	25.025	-58.452	19.544	-68.953	203.159	201.532	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.41
26 1B	-24.232	-58.452	-16.570	-68.953	292.708	380.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	0.74
26 1C	25.025	101.745	19.544	156.926	26.164	890.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	1.78
26 1D	-24.232	101.745	-16.570	156.926	63.384	711.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	1.39
26 1I	21.095	-80.320	35.319	-166.991	14.576	496.902	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	0.99
26 1J	-20.302	-80.320	-32.344	-166.991	221.000	537.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.02
26 1K	21.095	123.613	35.319	254.964	45.544	1047.601	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	1.93
26 1L	-20.302	123.613	-32.344	254.964	281.120	1007.312	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	1.92
26 1Q	11.143	-26.249	13.838	-42.770	84.371	96.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.19
26 1R	-10.350	-26.249	-10.863	-42.770	221.615	137.382	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.44
26 1S	11.143	69.542	13.838	130.743	44.929	647.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	1.29
26 1T	-10.350	69.542	-10.863	130.743	182.172	606.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.19
26 2	-2.155	35.000	2.917	64.530	170.485	387.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.77
26 7	-1.081	32.474	2.541	62.079	172.983	368.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.74
26 8	-1.082	32.458	2.539	62.037	172.939	368.111	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.73

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=		--		passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=		8.15 cmq/mq passoy= 55 cm	
27	1A	27.882	-67.315	29.212	-68.762	120.918	135.405	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.27	
27	1B	-27.770	-67.315	-26.947	-68.762	365.954	134.255	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.70	
27	1C	27.882	105.936	29.212	128.531	126.673	430.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	0.86	
27	1D	-27.770	105.936	-26.947	128.531	118.364	431.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.83	
27	1I	30.319	-96.984	50.673	-149.838	149.579	395.782	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.79	
27	1J	-30.207	-96.984	-48.407	-149.838	262.074	231.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	0.50	
27	1K	30.319	135.605	50.673	209.606	22.792	528.196	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	1.05	
27	1L	-30.207	135.605	-48.407	209.606	388.860	692.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	1.29	
27	1Q	13.696	-33.332	19.280	-44.114	43.607	72.633	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.15	
27	1R	-13.584	-33.332	-17.015	-44.114	221.734	29.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.43	
27	1S	13.696	71.954	19.280	103.882	17.547	325.519	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.65	
27	1T	-13.584	71.954	-17.015	103.882	195.675	369.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.72	
27	2	-2.455	32.424	2.177	44.088	156.962	216.819	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.43	
27	7	-1.492	29.696	1.910	42.342	157.492	208.626	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.42	
27	8	-1.492	29.678	1.909	42.300	157.388	208.519	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.42	

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.38 cmq/mq passoy= 84 cm														
28	1A	52.915	-69.160	51.146	-42.992	115.955	276.015	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.55
28	1B	-54.238	-69.160	-49.622	-42.992	485.260	96.906	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	0.90
28	1C	52.915	97.087	51.146	56.919	85.433	464.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	0.93
28	1D	-54.238	97.087	-49.622	56.919	283.872	643.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	1.20
28	1I	53.605	-97.816	86.477	-83.660	174.912	622.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	1.24
28	1J	-54.928	-97.816	-84.954	-83.660	421.194	294.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	0.78
28	1K	53.605	125.743	86.477	97.587	21.368	661.786	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	1.32
28	1L	-54.928	125.743	-84.954	97.587	574.738	990.170	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	1.76
28	1Q	24.474	-36.342	32.306	-30.473	77.166	150.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.30
28	1R	-25.797	-36.342	-30.783	-30.473	329.869	19.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.63
28	1S	24.474	64.269	32.306	44.400	69.958	387.451	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.77
28	1T	-25.797	64.269	-30.783	44.400	322.661	517.870	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.99
28	2	-5.828	22.804	1.713	7.966	279.772	271.823	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.55
28	7	-3.845	20.259	1.434	7.673	273.447	260.354	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.54
28	8	-3.845	20.247	1.433	7.663	273.295	260.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.54

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.47 cmq/mq passox= 101 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.70 cmq/mq passoy= 58 cm														
29	1A	32.874	-53.070	33.240	19.492	41.897	366.434	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.73
29	1B	-34.110	-53.070	-31.122	19.492	262.015	166.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.50
29	1C	32.874	79.188	33.240	-27.029	72.725	26.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.15
29	1D	-34.110	79.188	-31.122	-27.029	147.393	173.264	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.33
29	1I	49.439	-74.138	54.962	-16.710	151.971	560.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	1.12
29	1J	-50.674	-74.138	-52.844	-16.710	156.526	297.619	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	0.55
29	1K	49.439	100.255	54.962	9.172	32.764	104.449	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.21
29	1L	-50.674	100.255	-52.844	9.172	341.261	367.753	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	0.68
29	1Q	18.947	-26.591	21.208	-8.445	16.813	290.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.58
29	1R	-20.183	-26.591	-19.089	-8.445	149.018	174.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.34
29	1S	18.947	52.709	21.208	0.908	40.272	18.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.08
29	1T	-20.183	52.709	-19.089	0.908	172.476	97.780	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.33
29	2	-2.249	19.234	2.524	-5.796	131.203	134.599	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.27
29	7	-1.677	18.492	2.074	-5.444	128.725	131.490	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.26
29	8	-1.676	18.477	2.074	-5.443	128.662	131.460	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.26

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=		--		passox= --		; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		4.36 cmq/mq passoy= 103 cm						
30	1A	11.408	-41.676	8.100	26.912	97.095	108.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.22
30	1B	-12.427	-41.676	-7.442	26.912	121.276	28.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.24
30	1C	11.408	67.749	8.100	-20.443	3.093	93.457	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.19
30	1D	-12.427	67.749	-7.442	-20.443	27.275	43.200	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.09
30	1I	16.581	-52.291	12.641	11.235	6.791	148.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.30
30	1J	-17.599	-52.291	-11.983	11.235	7.368	2.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.01
30	1K	16.581	78.364	12.641	-4.765	117.002	67.468	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.23
30	1L	-17.599	78.364	-11.983	-4.765	131.160	83.681	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.26
30	1Q	6.359	-17.922	5.039	9.525	52.500	83.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.17
30	1R	-7.377	-17.922	-4.381	9.525	59.175	11.445	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.12
30	1S	6.359	43.995	5.039	-3.056	65.195	53.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.13
30	1T	-7.377	43.995	-4.381	-3.056	71.870	18.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.14
30	2	-1.392	19.288	0.984	-2.145	83.552	42.439	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.17
30	7	-1.105	18.513	0.764	2.075	82.959	42.632	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.17
30	8	-1.105	18.496	0.764	2.070	82.944	42.626	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.17

Spess.= 150

31	1C	25.249	143.929	18.249	169.842	597.468	889.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	1.78
31	1D	-22.800	143.929	-15.834	169.842	184.642	958.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	1.87
31	1I	35.512	-94.966	27.698	-146.981	88.324	534.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	1.07
31	1J	-33.062	-94.966	-25.283	-146.981	679.562	196.357	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	1.29
31	1K	35.512	150.361	27.698	231.279	532.675	764.035	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	1.41
31	1L	-33.062	150.361	-25.283	231.279	58.563	1101.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	2.12
31	1Q	15.010	-35.318	11.598	-42.165	115.092	134.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.27
31	1R	-12.561	-35.318	-9.183	-42.165	418.895	7.740	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.82
31	1S	15.010	90.712	11.598	126.463	272.008	575.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.15
31	1T	-12.561	90.712	-9.183	126.463	31.795	701.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.38
31	2	0.640	46.771	1.058	64.030	78.671	462.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.92
31	7	0.739	42.762	0.985	60.793	86.202	428.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.86
31	8	0.739	42.737	0.983	60.754	86.190	428.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.86

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.79 cmq/mq passox= 78 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.57 cmq/mq passoy= 52 cm

32	1A	24.903	-105.673	29.748	-78.256	154.233	245.698	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.49
32	1B	-23.046	-105.673	-28.335	-78.256	547.198	31.304	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	1.06
32	1C	24.903	150.229	29.748	135.770	519.424	432.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	1.04
32	1D	-23.046	150.229	-28.335	135.770	126.459	646.444	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	1.24
32	1I	43.229	-100.525	42.327	-130.062	16.672	376.444	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.75
32	1J	-41.372	-100.525	-40.914	-130.062	461.024	2.613	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	0.87
32	1K	43.229	145.082	42.327	187.576	433.250	398.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	0.87
32	1L	-41.372	145.082	-40.914	187.576	44.446	777.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	1.46
32	1Q	16.491	-42.858	17.213	-41.655	33.851	63.526	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.13
32	1R	-14.635	-42.858	-15.800	-41.655	265.514	87.710	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.52
32	1S	16.491	87.414	17.213	99.169	237.740	313.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.63
32	1T	-14.635	87.414	-15.800	99.169	6.077	464.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.91
32	2	0.431	40.189	-1.346	43.393	0.294	309.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.62
32	7	0.461	35.951	-0.427	41.319	7.538	291.990	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.58
32	8	0.461	35.943	-0.429	41.299	7.545	291.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.58

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.26 cmq/mq passox= 106 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.05 cmq/mq passoy= 74 cm

33	1A	43.530	-99.886	52.154	-34.070	89.764	292.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.58
33	1B	-42.195	-99.886	-53.303	-34.070	366.943	96.838	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.69
33	1C	43.530	129.045	52.154	49.726	394.027	456.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.91
33	1D	-42.195	129.045	-53.303	49.726	62.681	845.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	1.57
33	1I	74.956	-93.051	73.757	-75.102	302.056	478.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	0.95
33	1J	-73.620	-93.051	-74.906	-75.102	295.008	7.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	0.53
33	1K	74.956	122.209	73.757	90.758	322.091	545.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	1.09
33	1L	-73.620	122.209	-74.906	90.758	274.972	1031.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	1.86
33	1Q	27.984	-42.464	28.842	-25.806	113.966	65.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.23
33	1R	-26.649	-42.464	-29.991	-25.806	163.629	155.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.31
33	1S	27.984	71.622	28.842	41.461	190.712	397.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.79
33	1T	-26.649	71.622	-29.991	41.461	86.883	618.394	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.18
33	2	1.509	25.169	-3.392	6.918	25.559	419.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.83
33	7	0.955	22.421	-2.030	7.892	22.321	397.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.79
33	8	0.955	22.405	-2.032	7.880	22.336	397.607	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.79

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.02 cmq/mq passoy= 56 cm

34	1A	49.810	-72.257	28.460	10.201	189.286	299.175	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.60
34	1B	-48.123	-72.257	-29.268	10.201	11.442	17.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.03
34	1C	49.810	99.294	28.460	-18.118	263.445	18.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	0.53
34	1D	-48.123	99.294	-29.268	-18.118	85.602	300.417	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.58
34	1I	56.253	-62.411	44.818	-17.453	353.835	442.653	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	0.88
34	1J	-54.565	-62.411	-45.626	-17.453	104.326	150.845	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	0.28
34	1K	56.253	89.449	44.818	9.535	170.562	152.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	0.34
34	1L	-54.565	89.449	-45.626	9.535	78.948	443.894	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.83
34	1Q	25.272	-27.526	16.923	-6.127	209.159	191.532	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.42
34	1R	-23.584	-27.526	-17.732	-6.127	99.359	49.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.19
34	1S	25.272	54.563	16.923	-1.790	175.528	51.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.35
34	1T	-23.584	54.563	-17.732	-1.790	65.729	192.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.38
34	2	5.028	22.930	-1.870	-7.522	203.034	9.542	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.41
34	7	3.461	20.956	-1.335	-6.584	194.222	6.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.39
34	8	3.461	20.940	-1.335	-6.584	194.131	6.232	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.39

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

35	1A	14.242	-52.200	5.058	20.780	16.346	64.325	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.13
35	1B	-13.799	-52.200	-5.839	20.780	47.060	73.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.15
35	1C	14.242	79.042	5.058	-14.584	92.393	31.490	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.18
35	1D	-13.799	79.042	-5.839	-14.584	123.107	106.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.24
35	1I	20.600	-43.913	8.809	8.270	107.654	98.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.21
35	1J	-20.157	-43.913	-9.589	8.270	132.734	7.887	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.26
35	1K	20.600	70.754	8.809	-2.074	6.719	33.914	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.07
35	1L	-20.157	70.754	-9.589	-2.074	31.800	140.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.28
35	1Q	8.342	-18.405	3.046	7.433	67.547	30.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.13
35	1R	-7.899	-18.405	-3.826	7.433	82.839	27.433	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.16
35	1S	8.342	45.247	3.046	-1.238	56.615	14.368	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.11
35	1T	-7.899	45.247	-3.826	-1.238	71.907	72.589	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.14
35	2	1.357	22.373	-1.262	-3.768	108.522	34.061	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.22
35	7	0.931	20.565	-0.964	-2.912	101.875	31.513	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.20
35	8	0.931	20.551	-0.964	-2.912	101.826	31.492	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.20

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

36	1A	35.860	-160.195	30.318	-119.255	738.554	998.622	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	1.99
36	1B	-33.169	-160.195	-31.040	-119.255	1008.268	472.784	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.92
36	1C	35.860	241.360	30.318	201.362	849.212	1052.550	9.05	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	2.10
36	1D	-33.169	241.360	-31.040	201.362	579.499	1578.388	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	3.02
36	1I	45.725	-150.225	31.485	-166.163	471.367	937.870	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	1.87
36	1J	-43.034	-150.225	-32.207	-166.163	825.692	208.385	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	1.55
36	1K	45.725	231.389	31.485	248.270	666.638	788.152	9.05	4.52	9.05	4.52	0.54	0.02	1.45

36	1L	-43.034	231.389	-32.207	248.270	312.312	1517.637	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	2.89
36	1Q	20.026	-60.894	14.345	-54.595	309.084	379.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.76
36	1R	-17.334	-60.894	-15.067	-54.595	503.606	38.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.98
36	1S	20.026	142.058	14.345	136.703	344.551	618.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.24
36	1T	-17.334	142.058	-15.067	136.703	150.029	959.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	1.87
36	2	-0.985	72.180	-2.019	66.237	75.565	516.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.03
36	7	0.420	64.869	-1.017	61.547	87.454	464.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.93
36	8	0.420	64.831	-1.019	61.513	87.405	463.984	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.93
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.84 cmq/mq passo= 57 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 12.28 cmq/mq passoy= 36 cm														
37	1A	33.757	-165.802	9.355	-86.564	295.422	724.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.45
37	1B	-30.770	-165.802	-11.801	-86.564	624.291	208.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	1.19
37	1C	33.757	233.618	9.355	138.166	446.015	650.090	9.05	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.30
37	1D	-30.770	233.618	-11.801	138.166	117.146	1166.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	2.29
37	1I	46.003	-143.809	12.196	-128.939	227.573	798.128	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.59
37	1J	-43.016	-143.809	-14.642	-128.939	569.348	181.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.07
37	1K	46.003	211.625	12.196	180.540	391.072	623.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	1.24
37	1L	-43.016	211.625	-14.642	180.540	49.297	1239.484	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	2.42
37	1Q	19.770	-63.232	4.379	-43.958	164.685	273.812	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.55
37	1R	-16.784	-63.232	-6.825	-43.958	342.527	14.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.67
37	1S	19.770	131.048	4.379	95.559	164.251	426.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.85
37	1T	-16.784	131.048	-6.825	95.559	13.592	715.168	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.41
37	2	-1.209	63.067	-1.728	40.102	122.809	384.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.77
37	7	-0.525	55.866	-1.684	37.772	120.866	347.647	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.69
37	8	-0.525	55.839	-1.683	37.757	120.755	347.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.69
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.86 cmq/mq passo= 93 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.64 cmq/mq passoy= 46 cm														
38	1A	25.347	-112.336	8.843	-14.263	87.762	544.409	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.09
38	1B	-22.547	-112.336	-12.428	-14.263	282.523	122.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.55
38	1C	25.347	165.055	8.843	37.718	132.342	417.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.83
38	1D	-22.547	165.055	-12.428	37.718	237.944	839.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	1.65
38	1I	32.911	-86.572	9.485	-51.234	129.660	670.228	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	1.34
38	1J	-30.112	-86.572	-13.070	-51.234	287.699	173.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.55
38	1K	32.911	139.291	9.485	74.690	137.517	468.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.94
38	1L	-30.112	139.291	-13.070	74.690	279.842	965.078	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.89
38	1Q	14.826	-38.136	3.251	-12.117	27.142	237.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.47
38	1R	-12.026	-38.136	-6.836	-12.117	182.591	1.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.36
38	1S	14.826	90.855	3.251	35.573	32.410	296.269	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.59
38	1T	-12.026	90.855	-6.836	35.573	177.324	532.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	1.05
38	2	1.487	45.882	-3.936	11.516	116.910	259.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.52
38	7	1.636	41.525	-3.313	13.139	109.954	234.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.47
38	8	1.635	41.503	-3.312	13.128	109.888	233.880	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.46
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.51 cmq/mq passoy= 60 cm														
39	1A	27.963	-69.502	28.187	23.844	119.569	210.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.42
39	1B	-26.439	-69.502	-30.969	23.844	37.306	77.550	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.15
39	1C	27.963	114.227	28.187	-7.180	2.321	144.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.29
39	1D	-26.439	114.227	-30.969	-7.180	154.554	277.293	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.53
39	1I	34.989	-53.835	28.771	-13.211	104.522	323.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.65
39	1J	-33.465	-53.835	-31.553	-13.211	72.980	174.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.33
39	1K	34.989	98.559	28.771	29.875	37.995	241.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.48
39	1L	-33.465	98.559	-31.553	29.875	139.507	390.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.74
39	1Q	15.486	-21.788	12.725	3.570	53.081	122.026	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.24
39	1R	-13.962	-21.788	-15.508	3.570	34.052	50.519	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.10
39	1S	15.486	66.513	12.725	13.094	0.933	116.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.23
39	1T	-13.962	66.513	-15.508	13.094	88.066	188.502	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.37
39	2	1.731	38.340	-4.556	7.124	27.981	60.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.12
39	7	1.443	34.874	-3.472	8.698	26.123	54.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.11
39	8	1.443	34.852	-3.471	8.691	26.100	54.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.11
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
40	1A	19.317	-53.168	10.580	17.534	87.817	131.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.26
40	1B	-17.992	-53.168	-11.157	17.534	51.796	91.429	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.18
40	1C	19.317	92.768	10.580	0.580	25.569	49.690	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.10
40	1D	-17.992	92.768	-11.157	0.580	61.589	89.854	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.18
40	1I	19.708	-47.015	11.080	-5.963	47.853	156.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.31
40	1J	-18.383	-47.015	-11.656	-5.963	13.867	136.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.27
40	1K	19.708	86.616	11.080	24.077	12.361	94.652	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.19
40	1L	-18.383	86.616	-11.656	24.077	21.626	115.101	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.23
40	1Q	9.557	-16.921	4.911	4.887	43.017	83.723	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.17
40	1R	-8.231	-16.921	-5.487	4.887	26.276	69.604							

41	2	9.690	104.316	-15.270	89.581	17.578	746.009	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	1.46
41	7	9.138	91.347	-13.137	80.334	51.423	637.842	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	1.25
41	8	9.133	91.289	-13.132	80.281	51.439	637.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	1.25
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 2 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 13.53 cmq/mq passoy= 33 cm														
42	1A	143.294	-271.399	126.662	-158.528	108.693	979.529	4.52	9.05	4.52	4.52	0.98	0.07	1.96
42	1B	-137.813	-271.399	-144.182	-158.528	73.480	407.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.07	0.67
42	1C	143.294	348.354	126.662	215.067	353.304	1001.998	9.05	4.52	9.05	4.52	0.89	0.07	1.85
42	1D	-137.813	348.354	-144.182	215.067	535.478	1573.798	9.05	4.52	4.52	4.52	0.64	0.07	2.60
42	1I	153.312	-250.462	118.962	-202.247	69.068	785.437	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.07	1.45
42	1J	-147.831	-250.462	-136.481	-202.247	148.852	213.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.07	0.36
42	1K	153.312	327.416	118.962	258.786	277.933	807.989	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.07	1.49
42	1L	-147.831	327.416	-136.481	258.786	495.853	1379.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.07	2.30
42	1Q	73.670	-112.675	54.543	-77.703	54.782	293.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	0.59
42	1R	-68.189	-112.675	-72.062	-77.703	163.726	1.778	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	0.30
42	1S	73.670	189.630	54.543	134.242	263.058	596.047	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.04	1.19
42	1T	-68.189	189.630	-72.062	134.242	372.003	887.608	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	1.60
42	2	-8.354	75.180	-21.643	47.338	340.702	622.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.21
42	7	-5.634	65.561	-17.637	43.432	317.501	531.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	1.04
42	8	-5.633	65.537	-17.629	43.416	317.332	531.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	1.03
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 12.24 cmq/mq passoy= 36 cm														
43	1A	136.010	-134.810	100.315	-20.678	53.328	598.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.07	1.20
43	1B	-142.924	-134.810	-108.296	-20.678	47.456	287.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.07	0.49
43	1C	136.010	174.119	100.315	38.459	646.520	637.101	9.05	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	1.27
43	1D	-142.924	174.119	-108.296	38.459	747.305	948.960	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	1.64
43	1I	123.871	-117.784	112.809	-59.091	23.844	463.702	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.07	0.93
43	1J	-130.785	-117.784	-120.789	-59.091	173.289	185.298	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	0.31
43	1K	123.871	157.093	112.809	76.872	520.688	535.388	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.07	1.07
43	1L	-130.785	157.093	-120.789	76.872	670.133	813.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.07	1.38
43	1Q	60.000	-54.759	49.095	-17.282	156.684	182.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.36
43	1R	-66.913	-54.759	-57.076	-17.282	231.012	26.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	0.42
43	1S	60.000	94.067	49.095	35.063	462.965	376.502	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.92
43	1T	-66.913	94.067	-57.076	35.063	537.293	532.839	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.98
43	2	-15.521	37.547	-9.975	9.423	599.126	345.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.17
43	7	-11.144	32.979	-8.103	10.389	543.323	300.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	1.07
43	8	-11.142	32.957	-8.100	10.377	543.018	300.330	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	1.07
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.81 cmq/mq passo= 77 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.38 cmq/mq passoy= 61 cm														
44	1A	66.529	-139.217	30.128	-66.953	163.073	453.711	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	0.91
44	1B	-67.591	-139.217	-27.384	-66.953	120.539	355.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	0.68
44	1C	66.529	159.676	30.128	57.094	257.430	17.735	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	0.51
44	1D	-67.591	159.676	-27.384	57.094	299.964	115.502	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	0.55
44	1I	75.421	-126.288	31.327	-81.927	94.827	366.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.73
44	1J	-76.484	-126.288	-28.583	-81.927	7.883	343.273	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.66
44	1K	75.421	146.746	31.327	72.069	144.775	5.064	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	0.29
44	1L	-76.484	146.746	-28.583	72.069	231.718	28.021	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.42
44	1Q	33.143	-61.724	15.232	-41.008	37.690	294.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.59
44	1R	-34.206	-61.724	-12.487	-41.008	1.626	261.910	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.51
44	1S	33.143	82.183	15.232	31.149	138.517	76.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.28
44	1T	-34.206	82.183	-12.487	31.149	174.581	44.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.33
44	2	-2.553	18.983	4.948	-12.879	116.504	283.705	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.57
44	7	-1.813	16.842	3.696	-10.324	106.257	259.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.52
44	8	-1.813	16.829	3.695	-10.319	106.186	259.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.52
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
45	1A	21.326	-56.259	3.607	2.473	178.435	352.428	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.70
45	1B	-21.666	-56.259	-2.294	2.473	94.790	219.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.44
45	1C	21.326	74.180	3.607	11.137	207.781	63.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.41
45	1D	-21.666	74.180	-2.294	11.137	291.426	196.786	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.56
45	1I	20.927	-61.669	-2.321	-10.573	152.285	273.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.55
45	1J	-21.267	-61.669	3.635	-10.573	23.681	217.500	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.43
45	1K	20.927	79.590	-2.321	24.182	136.671	61.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.27
45	1L	-21.267	79.590	3.635	24.182	265.276	118.305	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.51
45	1Q	9.859	-26.206	1.972	-1.128	57.901	197.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.39
45	1R	-10.199	-26.206	-0.658	-1.128	4.726	150.751	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.30
45	1S	9.859	44.127	1.972	14.738	117.717	4.891	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.24
45	1T	-10.199	44.127	-0.658	14.738	170.892	41.483	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.34
45	2	-1.191	15.650	2.590	6.295	93.027	131.127	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.26
45	7	-0.804	14.160	1.902	7.398	85.711	119.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.24
45	8	-0												

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.52 cmq/mq passo= 43 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --												
47	1A	157.548	-264.456	108.460	-183.584	796.975	372.025	4.52	9.05	4.52	9.05	0.69 0.07 1.47
47	1B	-174.990	-264.456	-102.816	-183.584	423.762	26.163	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74 0.06 0.67
47	1C	157.548	321.581	108.460	259.571	1020.166	388.305	9.05	4.52	9.05	4.52	0.84 0.07 1.88
47	1D	-174.990	321.581	-102.816	259.571	1393.378	786.493	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91 0.06 2.22
47	1I	149.774	-280.062	115.423	-134.285	664.843	172.654	4.52	9.05	4.52	4.52	0.79 0.07 1.22
47	1J	-167.217	-280.062	-109.779	-134.285	361.796	279.358	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80 0.07 0.58
47	1K	149.774	337.187	115.423	210.272	958.200	135.110	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87 0.07 1.76
47	1L	-167.217	337.187	-109.779	210.272	1261.246	587.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96 0.07 2.02
47	1Q	70.304	-123.367	55.127	-62.033	216.802	39.446	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62 0.03 0.43
47	1R	-87.746	-123.367	-49.484	-62.033	41.528	180.882	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41 0.03 0.34
47	1S	70.304	180.492	55.127	138.020	637.932	233.586	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90 0.03 1.27
47	1T	-87.746	180.492	-49.484	138.020	813.206	453.914	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60 0.03 1.44
47	2	-23.305	56.541	6.496	68.551	614.805	363.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27 0.01 1.19
47	7	-18.617	49.107	5.399	61.329	527.562	327.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24 0.01 1.03
47	8	-18.609	49.073	5.397	61.282	527.249	327.769	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24 0.01 1.02

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.84 cmq/mq passo= 41 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.12 cmq/mq passoy= 73 cm												
48	1A	138.932	-128.588	94.500	-54.865	592.112	143.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84 0.06 1.18
48	1B	-147.024	-128.588	-101.278	-54.865	495.504	142.525	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38 0.06 0.81
48	1C	138.932	146.615	94.500	93.155	849.973	546.763	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96 0.06 1.70
48	1D	-147.024	146.615	-101.278	93.155	946.582	832.420	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43 0.06 1.56
48	1I	148.288	-147.190	81.399	-14.997	479.945	66.545	4.52	9.05	4.52	4.52	0.38 0.06 0.88
48	1J	-156.380	-147.190	-88.178	-14.997	459.791	337.089	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43 0.06 0.75
48	1K	148.288	165.217	81.399	53.287	814.261	352.198	9.05	4.52	4.52	4.52	0.42 0.06 1.50
48	1L	-156.380	165.217	-88.178	53.287	834.415	622.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48 0.06 1.36
48	1Q	66.242	-66.522	40.556	-10.718	187.733	147.854	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33 0.03 0.37
48	1R	-74.334	-66.522	-47.334	-10.718	148.921	296.714	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23 0.03 0.55
48	1S	66.242	84.549	40.556	49.008	503.391	392.573	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42 0.03 1.01
48	1T	-74.334	84.549	-47.334	49.008	542.203	541.434	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29 0.03 1.01
48	2	-12.827	17.995	-12.288	31.704	344.714	616.004	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12 0.01 1.21
48	7	-9.844	15.602	-9.168	29.209	301.064	552.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11 0.01 1.09
48	8	-9.842	15.591	-9.167	29.188	300.855	551.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11 0.01 1.09

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.36 cmq/mq passo= 61 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.48 cmq/mq passoy= 69 cm												
49	1A	79.105	-127.496	22.839	-61.557	517.370	168.385	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66 0.01 1.03
49	1B	-76.413	-127.496	-23.783	-61.557	617.685	25.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43 0.01 1.11
49	1C	79.105	136.916	22.839	81.096	282.754	107.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71 0.01 0.56
49	1D	-76.413	136.916	-23.783	81.096	182.440	301.141	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46 0.01 0.58
49	1I	72.175	-140.939	20.350	-41.840	465.579	2.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71 0.02 0.93
49	1J	-69.482	-140.939	-21.294	-41.840	609.998	149.960	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49 0.02 1.11
49	1K	72.175	150.360	20.350	61.379	275.067	17.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76 0.02 0.55
49	1L	-69.482	150.360	-21.294	61.379	130.648	130.348	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52 0.02 0.25
49	1Q	36.322	-64.983	9.968	-22.682	337.339	10.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29 0.01 0.67
49	1R	-33.629	-64.983	-10.913	-22.682	394.899	75.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24 0.01 0.75
49	1S	36.322	74.403	9.968	42.221	59.968	56.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33 0.01 0.12
49	1T	-33.629	74.403	-10.913	42.221	2.408	143.620	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28 0.01 0.28
49	2	7.087	9.161	-2.382	13.587	285.469	124.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05 0.00 0.57
49	7	4.966	8.014	-1.680	13.361	259.686	109.769	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05 0.00 0.52
49	8	4.965	8.008	-1.680	13.350	259.565	109.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05 0.00 0.52

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.81 cmq/mq passo= 94 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --												
50	1A	21.443	-62.145	-3.030	-14.670	338.081	215.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27 0.00 0.68
50	1B	-20.200	-62.145	2.720	-14.670	372.542	0.354	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24 0.00 0.72
50	1C	21.443	75.805	-3.030	31.508	219.022	108.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33 0.00 0.44
50	1D	-20.200	75.805	2.720	31.508	184.562	324.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29 0.00 0.65
50	1I	21.702	-58.871	-1.873	-0.373	326.736	114.241	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25 0.00 0.65
50	1J	-20.459	-58.871	1.564	-0.373	362.097	69.077	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23 0.00 0.70
50	1K	21.702	72.531	-1.873	17.211	208.577	39.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31 0.00 0.42
50	1L	-20.459	72.531	1.564	17.211	173.216	222.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28 0.00 0.44
50	1Q	10.477	-27.628	-1.174	-2.258	207.528	55.032	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12 0.00 0.41
50	1R	-9.234	-27.628	0.864	-2.258	223.936	42.596	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11 0.00 0.44
50	1S	10.477	41.288	-1.174	19.096	70.417	65.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17 0.00 0.14
50	1T	-9.234	41.288	0.864	19.096	54.009	163.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16 0.00 0.33
50	2	2.464	12.368	-1.114	10.763	135.662	97.628	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05 0.00 0.27
50	7	1.808	11.054	-0.750	10.943	121.974	87.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04 0.00 0.24
50	8	1.807	11.047	-0.750	10.933	121.912	87.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04 0.00 0.24

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
51	1A	18.920	-140.856	2.454	-106.432	431.668	286.200	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60 0.00 0.86
51	1B	-24.758	-140.856	-8.963	-106.432	300.569	208.344	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54 0.00 0.58
51	1C	18.920	22.267	2.454	-29.601	291.990	223.588	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12 0.00 0.58
51	1D	-24.758	22.267	-8.963	-29.601	423.090	145.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12 0.00 0.82
51	1I	16.445	-129.008	8.274	-90.256	361.667	279.924	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55 0.00 0.72
51	1J	-22.283	-129.008	-14.783	-90.256	132.608	31.074	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50 0.00 0.26
51	1K	16.445	10.419	8.274	-45.777	124.029	463.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19 0.00 0.92
51	1L	-22.283	10.419	-14.783	-45.777	353.088	152.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18 0.00 0.68
51	1Q	7.271	-111.401	1.037	-93.377	247.787	290.627	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46 0.00 0.58
51	1R	-13.109	-111.401	-7.546	-93.377	92.050	143.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44 0.00 0.28
51	1S	7.271	-7.188	1.037	-42.656	83.472	288.641	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17 0.00 0.58
51	1T	-13.109	-7.188	-7.546	-42.656	239.208	141.305	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17 0.00 0.47
51	2	-3.146	-85.858	-2.464	-93.553	48.440	284.322	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37 0.00 0.57
51	7	-3.203	-83.018	-2.974	-92.266	30.988	285.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36 0.00 0.57
51	8	-3.201	-82.946	-2.970	-92.184	31.191	285.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36 0.00 0.57

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
52	1A	10.629	-118.875	18.589	-96.123	9.262	220.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.44
52	1B	-16.407	-118.875	-23.400	-96.123	106.229	124.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.24
52	1C	10.629	-30.349	18.589	-22.250	214.085	85.885	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.43

52	1D	-16.407	-30.349	-23.400	-22.250	117.118	181.726	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.35
52	1I	18.491	-122.051	21.927	-113.907	62.355	387.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.77
52	1J	-24.270	-122.051	-26.737	-113.907	114.907	268.087	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.52
52	1K	18.491	-27.173	21.927	-4.465	7.050	229.307	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.46
52	1L	-24.270	-27.173	-26.737	-4.465	45.501	349.047	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.67
52	1Q	6.028	-115.243	9.041	-94.956	77.780	145.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.29
52	1R	-11.806	-115.243	-13.852	-94.956	28.040	101.635	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.20
52	1S	6.028	-33.981	9.041	-23.416	79.816	62.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.16
52	1T	-11.806	-33.981	-13.852	-23.416	30.076	106.536	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.21
52	2	-4.158	-101.394	-2.124	-80.010	21.502	18.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.04
52	7	-3.885	-100.474	-2.407	-79.472	41.610	21.444	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.08
52	8	-3.882	-100.404	-2.404	-79.388	41.541	21.365	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.08

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

53	1A	4.472	-96.964	8.762	-91.779	242.642	3.848	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.48
53	1B	-9.667	-96.964	-13.951	-91.779	22.411	12.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.04
53	1C	4.472	-30.375	8.762	-36.632	56.197	92.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.19
53	1D	-9.667	-30.375	-13.951	-36.632	321.251	109.071	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.63
53	1I	8.971	-91.234	3.344	-96.924	113.782	106.666	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.23
53	1J	-14.165	-91.234	-8.533	-96.924	160.849	119.573	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.31
53	1K	8.971	-36.106	3.344	-31.487	82.240	224.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.45
53	1L	-14.165	-36.106	-8.533	-31.487	192.391	211.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.42
53	1Q	2.363	-93.256	2.056	-93.777	77.768	14.697	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.16
53	1R	-7.558	-93.256	-7.244	-93.777	92.147	4.017	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.18
53	1S	2.363	-34.083	2.056	-34.633	13.538	101.207	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.20
53	1T	-7.558	-34.083	-7.244	-34.633	156.376	90.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.31
53	2	-4.147	-86.306	-2.546	-86.268	0.819	71.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.14
53	7	-3.827	-85.625	-2.864	-85.892	20.418	70.885	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.14
53	8	-3.821	-85.563	-2.860	-85.810	20.376	70.870	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.14

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

54	1A	19.056	-113.482	16.869	-120.504	337.845	35.692	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.67
54	1B	-23.971	-113.482	-22.596	-120.504	136.921	199.450	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.39
54	1C	19.056	-4.007	16.869	-29.856	76.488	98.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.20
54	1D	-23.971	-4.007	-22.596	-29.856	277.412	136.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.54
54	1I	17.821	-96.055	9.586	-117.694	174.005	266.731	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.53
54	1J	-22.735	-96.055	-15.314	-117.694	91.000	83.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.18
54	1K	17.821	-21.434	9.586	-32.667	151.433	17.738	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.30
54	1L	-22.735	-21.434	-15.314	-32.667	113.572	367.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.72
54	1Q	8.159	-94.776	5.433	-114.590	141.295	25.265	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.28
54	1R	-13.073	-94.776	-11.160	-114.590	17.422	130.650	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.26
54	1S	8.159	-22.713	5.433	-35.771	77.855	29.677	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.16
54	1T	-13.073	-22.713	-11.160	-35.771	80.863	126.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.25
54	2	-4.680	-82.874	-1.714	-102.702	80.587	69.116	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.16
54	7	-4.047	-80.947	-2.484	-101.560	64.336	68.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.14
54	8	-4.041	-80.883	-2.480	-101.474	64.318	68.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.14

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

55	1A	19.151	-114.906	40.405	-97.184	728.418	251.800	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.45
55	1B	-25.943	-114.906	-46.431	-97.184	269.726	158.991	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.52
55	1C	19.151	-43.053	40.405	9.080	489.266	142.915	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.98
55	1D	-25.943	-43.053	-46.431	9.080	30.575	267.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.50
55	1I	40.430	-125.787	68.498	-114.062	677.834	454.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.35
55	1J	-47.223	-125.787	-74.523	-114.062	421.381	82.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.79
55	1K	40.430	-32.172	68.498	25.958	337.611	98.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.67
55	1L	-47.223	-32.172	-74.523	25.958	81.159	470.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.85
55	1Q	13.418	-117.615	25.099	-90.499	578.998	137.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	1.16
55	1R	-20.210	-117.615	-31.125	-90.499	368.274	5.918	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.71
55	1S	13.418	-40.344	25.099	2.394	390.719	10.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.78
55	1T	-20.210	-40.344	-31.125	2.394	179.995	153.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.35
55	2	-4.185	-106.037	-4.390	-59.591	463.460	17.801	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.92
55	7	-4.159	-105.578	-4.076	-59.195	479.268	15.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.95
55	8	-4.154	-105.495	-4.073	-59.152	478.906	14.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.95

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.67 cmq/mq passox= 79 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

56	1A	7.420	-98.385	-6.047	-95.405	312.210	121.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.62
56	1B	-12.394	-98.385	0.912	-95.405	192.908	15.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.38
56	1C	7.420	-16.068	-6.047	-39.953	362.025	121.872	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.72
56	1D	-12.394	-16.068	0.912	-39.953	481.328	16.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.94
56	1I	4.711	-94.709	-1.238	-94.255	175.702	20.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.35
56	1J	-9.685	-94.709	-3.896	-94.255	92.321	79.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.18
56	1K	4.711	-19.744	-1.238	-41.102	261.438	216.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.52
56	1L	-9.685	-19.744	-3.896	-41.102	344.819	157.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.68
56	1Q	2.025	-92.245	-2.213	-93.244	100.052	60.385	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.20
56	1R	-7.000	-92.245	-2.921	-93.244	31.754	24.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.06
56	1S	2.025	-22.209	-2.213	-42.113	200.871	113.329	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.40
56	1T	-7.000	-22.209	-2.921	-42.113	269.169	77.101	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.53
56	2	-3.032	-72.530	-4.668	-87.788	157.617	92.376	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.31
56	7	-3.148	-73.939	-4.173	-88.634	139.502	91.849	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.28
56	8	-3.143	-73.879	-4.168	-88.564	139.471	91.823	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.28

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

57	1A	3.947	-92.562	8.018	-91.100	8.414	220.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.44
57	1B	-9.129	-92.562	-13.064	-91.100	123.764	24.960	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.24
57	1C	3.947	-34.017	8.018	-34.739	199.018	26.321	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.40
57	1D	-9.129	-34.017	-13.064	-34.739	66.840	221.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.43
57	1I	8.403	-89.490	3.696	-96.905	50.428	289.779	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.58
57	1J	-13.585	-89.490	-8.743	-96.905	66.465	133.525	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.26
57	1K	8.403	-37.089	3.696	-28.934	141.719	134.887	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.28
57	1L	-13.585	-37.089	-8.743	-28.934	24.826	291.141	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.57
57	1Q	2.080	-91.573	2.068	-92.296	33.176	150.466	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.30
57	1R	-7.262	-91.573	-7.114	-92.296	44.830	30.080	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.00

57	1S	2.080	-35.007	2.068	-33.543	120.084	31.441	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.24
57	1T	-7.262	-35.007	-7.114	-33.543	42.078	151.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.30
57	2	-3.677	-82.314	-3.910	-82.382	101.380	2.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.20
57	7	-3.589	-83.035	-3.691	-82.872	80.723	1.723	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.16
57	8	-3.586	-82.956	-3.688	-82.793	80.768	1.736	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.16
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
58	1A	3.769	-109.513	46.032	-105.595	63.170	87.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.17
58	1B	-10.541	-109.513	-51.981	-105.595	612.198	52.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	1.20
58	1C	3.769	-47.776	46.032	17.986	155.940	2.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.31
58	1D	-10.541	-47.776	-51.981	17.986	704.968	137.384	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	1.39
58	1I	19.298	-119.817	82.296	-116.848	337.994	381.245	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	0.76
58	1J	-26.070	-119.817	-88.245	-116.848	632.726	110.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.22
58	1K	19.298	-37.472	82.296	29.239	135.413	160.255	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.32
58	1L	-26.070	-37.472	-88.245	29.239	430.144	431.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.83
58	1Q	4.141	-105.040	28.979	-98.805	316.902	127.148	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.63
58	1R	-10.912	-105.040	-34.928	-98.805	559.817	4.028	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	1.10
58	1S	4.141	-52.249	28.979	11.195	208.322	46.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.42
58	1T	-10.912	-52.249	-34.928	11.195	451.236	177.187	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.89
58	2	-6.061	-102.501	-3.549	-56.833	543.340	25.915	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.08
58	7	-5.444	-103.279	-3.717	-57.394	529.491	29.081	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.05
58	8	-5.441	-103.191	-3.714	-57.349	529.338	28.908	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.05
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.48 cmq/mq passo= 82 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
59	1A	7.515	-124.514	17.320	-114.426	383.673	321.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.77
59	1B	-13.649	-124.514	-22.947	-114.426	23.548	146.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.28
59	1C	7.515	-16.682	17.320	-18.414	184.674	311.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.62
59	1D	-13.649	-16.682	-22.947	-18.414	591.895	156.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.01	1.16
59	1I	16.655	-118.919	16.426	-128.266	275.521	576.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.15
59	1J	-22.789	-118.919	-22.053	-128.266	126.222	7.433	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.24
59	1K	16.655	-22.277	16.426	-4.574	82.001	172.325	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.34
59	1L	-22.789	-22.277	-22.053	-4.574	483.743	411.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.93
59	1Q	4.984	-113.112	7.295	-110.663	90.542	282.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.56
59	1R	-11.118	-113.112	-12.921	-110.663	150.756	61.081	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.30
59	1S	4.984	-28.084	7.295	-22.177	57.466	225.972	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.45
59	1T	-11.118	-28.084	-12.921	-22.177	298.764	117.962	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.59
59	2	-4.951	-89.047	-5.027	-85.557	187.810	113.894	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.37
59	7	-4.606	-90.929	-4.518	-86.621	167.876	111.881	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.33
59	8	-4.603	-90.870	-4.515	-86.568	167.952	112.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.33
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.60 cmq/mq passo= 98 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.49 cmq/mq passoy= 100 cm														
60	1A	3.005	-101.963	20.467	-106.033	232.149	226.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.46
60	1B	-8.769	-101.963	-25.331	-106.033	37.359	62.343	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.12
60	1C	3.005	-48.342	20.467	-11.099	129.193	99.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.26
60	1D	-8.769	-48.342	-25.331	-11.099	323.983	190.134	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.64
60	1I	9.072	-108.210	25.576	-118.124	106.593	400.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.80
60	1J	-14.836	-108.210	-30.439	-118.124	44.235	153.883	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.29
60	1K	9.072	-42.095	25.576	0.993	47.599	117.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.23
60	1L	-14.836	-42.095	-30.439	0.993	198.427	364.109	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.70
60	1Q	1.969	-106.411	10.350	-100.616	75.582	188.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.38
60	1R	-7.733	-106.411	-15.214	-100.616	10.938	5.329	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.02
60	1S	1.969	-43.894	10.350	-16.516	80.896	42.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.16
60	1T	-7.733	-43.894	-15.214	-16.516	167.416	152.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.33
60	2	-4.431	-96.843	-4.179	-75.886	109.522	29.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.22
60	7	-4.198	-98.028	-3.805	-76.670	90.185	27.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.18
60	8	-4.192	-97.944	-3.802	-76.610	90.039	27.583	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.18
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
61	1A	10.015	-129.589	0.564	-77.091	619.441	381.690	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	1.24
61	1B	-16.167	-129.589	-6.251	-77.091	325.433	674.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.33
61	1C	10.015	-29.595	0.564	-45.592	349.087	386.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.77
61	1D	-16.167	-29.595	-6.251	-45.592	643.095	669.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.32
61	1I	11.947	-136.261	4.792	-90.213	417.141	525.407	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	1.05
61	1J	-18.099	-136.261	-10.479	-90.213	152.474	449.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.88
61	1K	11.947	-22.923	4.792	-32.470	176.127	162.111	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.35
61	1L	-18.099	-22.923	-10.479	-32.470	440.795	813.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.60
61	1Q	3.949	-121.273	-0.011	-84.632	220.748	234.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.47
61	1R	-10.101	-121.273	-5.677	-84.632	46.236	472.876	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.94
61	1S	3.949	-37.911	-0.011	-38.050	69.889	185.044	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.37
61	1T	-10.101	-37.911	-5.677	-38.050	244.401	522.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	1.03
61	2	-5.067	-101.582	-5.092	-79.120	60.756	184.410	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.37
61	7	-4.683	-103.210	-4.573	-80.062	42.793	187.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.37
61	8	-4.677	-103.129	-4.569	-80.008	42.796	186.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.37
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.00 cmq/mq passo= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.33 cmq/mq passoy= 71 cm														
62	1													

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.16 cmq/mq passo= 108 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --												
63	1A	16.149	-128.477	16.819	-118.905	792.024	119.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55 0.01 1.58
63	1B	-21.926	-128.477	-22.768	-118.905	139.141	66.772	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49 0.01 0.27
63	1C	16.149	-4.688	16.819	-20.902	23.072	23.444	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09 0.01 0.05
63	1D	-21.926	-4.688	-22.768	-20.902	675.955	209.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08 0.01 1.31
63	1I	16.453	-119.650	7.511	-128.006	765.438	266.777	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53 0.01 1.53
63	1J	-22.230	-119.650	-13.461	-128.006	92.674	166.965	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50 0.01 0.33
63	1K	16.453	-13.515	7.511	-11.801	208.743	257.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06 0.01 0.51
63	1L	-22.230	-13.515	-13.461	-11.801	649.369	356.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05 0.01 1.26
63	1Q	7.000	-112.954	5.087	-114.243	488.266	83.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47 0.00 0.97
63	1R	-12.777	-112.954	-11.036	-114.243	46.875	10.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45 0.00 0.09
63	1S	7.000	-20.211	5.087	-25.564	162.944	100.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11 0.00 0.33
63	1T	-12.777	-20.211	-11.036	-25.564	372.196	173.903	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10 0.00 0.73
63	2	-4.213	-83.239	-5.710	-89.923	54.855	41.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35 0.00 0.11
63	7	-4.071	-85.320	-5.014	-91.083	63.662	48.726	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35 0.00 0.13
63	8	-4.065	-85.252	-5.011	-91.022	63.685	48.812	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35 0.00 0.13
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.16 cmq/mq passo= 73 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --												
64	1A	-7.113	-92.161	29.493	-141.225	603.682	370.080	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62 0.00 1.19
64	1B	2.453	-92.161	-36.253	-141.225	297.902	275.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52 0.00 0.59
64	1C	-7.113	-13.483	29.493	-22.792	288.159	208.357	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10 0.00 0.57
64	1D	2.453	-13.483	-36.253	-22.792	17.621	113.983	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08 0.00 0.22
64	1I	-3.659	-80.216	14.195	-128.923	305.343	440.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54 0.00 0.88
64	1J	-1.002	-80.216	-20.954	-128.923	86.990	160.111	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50 0.00 0.31
64	1K	-3.659	-25.427	14.195	-35.094	499.071	323.952	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15 0.00 0.99
64	1L	-1.002	-25.427	-20.954	-35.094	280.718	43.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14 0.00 0.56
64	1Q	-3.379	-80.657	9.066	-125.838	293.250	354.298	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52 0.00 0.71
64	1R	-1.282	-80.657	-15.825	-125.838	234.350	252.152	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49 0.00 0.49
64	1S	-3.379	-24.986	9.066	-38.179	351.711	231.911	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16 0.00 0.70
64	1T	-1.282	-24.986	-15.825	-38.179	292.811	129.765	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15 0.00 0.58
64	2	-2.469	-64.453	-7.951	-105.285	340.661	309.001	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40 0.00 0.68
64	7	-2.724	-66.765	-6.574	-106.738	359.512	313.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41 0.00 0.71
64	8	-2.719	-66.697	-6.569	-106.643	359.324	313.423	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41 0.00 0.71
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.70 cmq/mq passo= 96 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --												
65	1A	49.217	-137.250	25.926	-131.321	577.804	512.872	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64 0.01 1.15
65	1B	-53.848	-137.250	-32.318	-131.321	290.750	422.917	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49 0.01 0.81
65	1C	49.217	31.748	25.926	-24.943	142.670	53.414	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15 0.01 0.28
65	1D	-53.848	31.748	-32.318	-24.943	429.724	143.370	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11 0.01 0.80
65	1I	29.994	-113.611	12.550	-120.105	184.985	555.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50 0.01 1.11
65	1J	-34.624	-113.611	-18.942	-120.105	23.433	270.247	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47 0.01 0.53
65	1K	29.994	8.109	12.550	-36.159	171.513	99.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15 0.01 0.34
65	1L	-34.624	8.109	-18.942	-36.159	36.904	186.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14 0.01 0.36
65	1Q	18.045	-108.784	8.462	-121.693	196.481	468.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51 0.01 0.94
65	1R	-22.675	-108.784	-14.855	-121.693	92.976	331.503	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48 0.01 0.65
65	1S	18.045	3.282	8.462	-34.572	55.104	38.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14 0.01 0.11
65	1T	-22.675	3.282	-14.855	-34.572	48.400	99.236	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14 0.01 0.19
65	2	-2.272	-64.106	-6.847	-100.136	60.412	235.693	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39 0.00 0.47
65	7	-2.599	-66.509	-5.816	-101.570	75.364	239.430	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39 0.00 0.47
65	8	-2.595	-66.446	-5.810	-101.487	75.321	239.251	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39 0.00 0.47
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.50 cmq/mq passo= 100 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.32 cmq/mq passoy= 104 cm												
66	1A	3.481	-96.473	8.798	-91.541	229.235	58.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40 0.00 0.46
66	1B	-8.570	-96.473	-13.976	-91.541	86.820	83.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38 0.00 0.17
66	1C	3.481	-28.861	8.798	-35.803	78.085	10.031	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15 0.00 0.16
66	1D	-8.570	-28.861	-13.976	-35.803	220.500	35.632	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14 0.00 0.43
66	1I	8.080	-91.086	4.994	-94.283	90.447	43.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39 0.00 0.18
66	1J	-13.168	-91.086	-10.173	-94.283	5.919	27.463	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37 0.00 0.05
66	1K	8.080	-34.248	4.994	-33.060	14.654	66.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14 0.00 0.13
66	1L	-13.168	-34.248	-10.173	-33.060	81.712	136.881	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13 0.00 0.27
66	1Q	2.052	-91.639	2.438	-92.822	81.700	33.671	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38 0.00 0.16
66	1R	-7.140	-91.639	-7.617	-92.822	7.461	72.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37 0.00 0.14
66	1S	2.052	-33.695	2.438	-34.521	1.274	21.047	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14 0.00 0.04
66	1T	-7.140	-33.695	-7.617	-34.521	72.965	60.059	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14 0.00 0.14
66	2	-4.026	-84.914	-2.510	-85.430	58.230	63.571	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33 0.00 0.13
66	7	-3.736	-84.253	-2.850	-85.096	37.241	62.967	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33 0.00 0.13
66	8	-3.730	-84.193	-2.846	-85.036	37.210	63.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33 0.00 0.13
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
67	1A	13.017	-119.298	13.092	-93.090	289.386	170.631	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50 0.01 0.58
67	1B	-19.073	-119.298	-18.116	-93.090	129.944	181.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46 0.01 0.35
67	1C	13.017	-27.182	13.092	-23.058	173.326	119.647	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11 0.01 0.35
67	1D	-19.073	-27.182	-18.116	-23.058	332.767	232.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11 0.01 0.65
67	1I	20.781	-121.528	5.141	-107.720	127.641	356.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52 0.01 0.71
67	1J	-26.837	-121.528	-10.165	-107.720	30.200	86.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46 0.01 0.17
67	1K	20.781	-24.952	5.141	-8.427	13.181	149.149	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11 0.01 0.30
67	1L	-26.837	-24.952	-10.165	-8.427	171.023	418.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09 0.01 0.82
67	1Q	7.155	-114.224	3.945	-92.570	87.390	110.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47 0.00 0.22
67	1R	-13.211	-114.224	-8.969	-92.570	15.005	94.143	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45 0.00 0.19
67	1S	7.155	-32.255	3.945	-23.577	58.386	31.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13 0.00 0.12
67	1T	-13.211	-32.255	-8.969	-23.577	130.771	172.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13 0.00 0.34
67	2	-4.131	-99.915	-1.937	-78.733	19.747	48.601	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39 0.00 0.10
67	7	-3.977	-98.858	-2.386	-78.111	0.307	45.666	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38 0.00 0.09
67	8	-3.973	-98.770	-2.382	-78.033	0.350	45.708	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38 0.00 0.09
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)												
68	1A	3.307	-102.370	1.168	-84.874	91.775	199.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42 0.00 0.40

68	1B	-8.606	-102.370	-6.103	-84.874	237.324	45.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.47
68	1C	3.307	-33.448	1.168	-30.264	346.482	131.978	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.69
68	1D	-8.606	-33.448	-6.103	-30.264	17.383	377.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.75
68	1I	7.102	-100.879	2.675	-93.043	188.166	292.718	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.58
68	1J	-12.401	-100.879	-7.610	-93.043	66.254	78.070	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.15
68	1K	7.102	-34.939	2.675	-22.095	175.412	255.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.51
68	1L	-12.401	-34.939	-7.610	-22.095	79.009	470.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.93
68	1Q	1.604	-100.195	0.148	-87.179	117.275	81.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.23
68	1R	-6.903	-100.195	-5.083	-87.179	58.857	71.466	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.14
68	1S	1.604	-35.623	0.148	-27.959	168.015	106.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.34
68	1T	-6.903	-35.623	-5.083	-27.959	8.117	258.685	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.51
68	2	-4.238	-91.625	-3.240	-77.505	20.073	118.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.23
68	7	-3.916	-91.047	-3.220	-77.107	41.003	118.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.23
68	8	-3.910	-90.986	-3.217	-77.046	40.866	117.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.23
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
69	1A	-6.313	-108.197	9.169	-110.314	441.917	93.495	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.87
69	1B	0.854	-108.197	-15.116	-110.314	380.542	95.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.76
69	1C	-6.313	-18.361	9.169	-21.459	415.734	345.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.82
69	1D	0.854	-18.361	-15.116	-21.459	477.108	533.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	1.04
69	1I	4.248	-97.494	6.053	-115.611	366.736	85.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.73
69	1J	-9.706	-97.494	-12.000	-115.611	104.177	35.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.21
69	1K	4.248	-29.064	6.053	-16.163	139.368	475.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.95
69	1L	-9.706	-29.064	-12.000	-16.163	401.928	525.396	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.03
69	1Q	-0.067	-96.622	2.621	-103.172	222.130	73.779	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.44
69	1R	-5.392	-96.622	-8.568	-103.172	99.060	131.337	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.26
69	1S	-0.067	-29.936	2.621	-28.601	134.252	308.917	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.62
69	1T	-5.392	-29.936	-8.568	-28.601	257.322	366.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.72
69	2	-4.058	-88.735	-2.003	-89.743	10.345	285.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.57
69	7	-3.876	-86.858	-2.773	-88.849	3.048	288.321	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.57
69	8	-3.871	-86.802	-2.768	-88.783	3.292	288.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.57
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.15 cmq/mq passoy= 108 cm														
70	1A	15.838	-111.694	18.377	-121.673	453.275	159.354	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.91
70	1B	-20.776	-111.694	-24.114	-121.673	190.950	157.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.37
70	1C	15.838	-5.672	18.377	-28.827	111.660	37.997	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.22
70	1D	-20.776	-5.672	-24.114	-28.827	373.985	39.415	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.72
70	1I	16.350	-94.351	10.794	-117.619	286.177	113.388	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.57
70	1J	-21.288	-94.351	-16.531	-117.619	90.426	40.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.18
70	1K	16.350	-23.015	10.794	-32.881	11.136	160.024	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.32
70	1L	-21.288	-23.015	-16.531	-32.881	206.887	6.551	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.40
70	1Q	7.076	-93.775	6.051	-115.004	216.625	161.928	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.43
70	1R	-12.014	-93.775	-11.788	-115.004	71.718	76.753	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.15
70	1S	7.076	-23.591	6.051	-35.496	7.572	43.185	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.09
70	1T	-12.014	-23.591	-11.788	-35.496	137.335	41.990	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.27
70	2	-4.668	-82.684	-1.818	-102.790	93.133	82.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.18
70	7	-4.042	-80.813	-2.545	-101.647	76.826	81.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.16
70	8	-4.039	-80.751	-2.541	-101.581	76.701	81.401	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.16
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
71	1A	5.007	-93.989	5.842	-82.802	132.477	134.301	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.27
71	1B	-10.118	-93.989	-10.914	-82.802	43.131	41.763	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.08
71	1C	5.007	-30.620	5.842	-42.026	20.899	63.574	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.13
71	1D	-10.118	-30.620	-10.914	-42.026	110.245	112.490	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.22
71	1I	7.414	-91.899	2.920	-86.853	111.706	148.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.30
71	1J	-12.525	-91.899	-7.992	-86.853	42.007	14.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.08
71	1K	7.414	-32.711	2.920	-37.974	19.775	36.664	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.07
71	1L	-12.525	-32.711	-7.992	-37.974	89.474	126.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.25
71	1Q	2.184	-91.320	1.328	-87.248	70.299	81.075	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.16
71	1R	-7.295	-91.320	-6.400	-87.248	29.090	11.617	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.06
71	1S	2.184	-33.289	1.328	-37.580	6.858	33.428	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.07
71	1T	-7.295	-33.289	-6.400	-37.580	48.067	59.264	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.12
71	2	-3.646	-81.149	-3.896	-81.870	37.906	11.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.08
71	7	-3.550	-81.816	-3.691	-82.301	16.765	13.012	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.03
71	8	-3.547	-81.734	-3.688	-82.236	16.883	12.883	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.03
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
72	1A	22.236	-106.690	6.245	-124.120	544.328	555.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	1.11
72	1B	-26.807	-106.690	-12.974	-124.120	222.977	650.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	1.27
72	1C	22.236	0.297	6.245	-40.688	233.778	10.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.47
72	1D	-26.807	0.297	-12.974	-40.688	87.573	104.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.21
72	1I	9.644	-93.668	6.038	-110.227	179.339	363.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.73
72	1J	-14.215	-93.668	-12.767	-110.227	78.687	644.799	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.26
72	1K	9.644	-12.725	6.038	-54.581	378.068	15.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.75

73	1L	-21.912	-7.638	-8.185	-54.676	105.566	264.976	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.52
73	1Q	7.909	-101.319	-2.798	-97.142	109.799	13.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.22
73	1R	-13.022	-101.319	-3.217	-97.142	15.862	133.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.27
73	1S	7.909	-14.913	-2.798	-49.629	6.595	14.161	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.03
73	1T	-13.022	-14.913	-3.217	-49.629	100.532	133.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.26
73	2	-3.029	-72.028	-5.871	-94.205	34.662	72.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.14
73	7	-3.182	-74.113	-5.129	-95.515	18.435	74.916	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.15
73	8	-3.180	-74.043	-5.124	-95.431	18.432	74.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.15
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
74	1A	1.742	-86.054	6.557	-100.120	383.331	2.208	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.77
74	1B	-6.709	-86.054	-11.715	-100.120	153.446	102.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.30
74	1C	1.742	-25.318	6.557	-34.143	290.646	23.306	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.58
74	1D	-6.709	-25.318	-11.715	-34.143	520.530	128.334	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.03
74	1I	-0.462	-78.331	3.946	-98.021	250.878	33.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.50
74	1J	-4.506	-78.331	-9.104	-98.021	47.523	24.736	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.09
74	1K	-0.462	-33.041	3.946	-36.242	184.722	101.391	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.37
74	1L	-4.506	-33.041	-9.104	-36.242	388.078	159.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.77
74	1Q	-0.454	-82.434	1.652	-98.764	140.456	29.857	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.28
74	1R	-4.513	-82.434	-6.809	-98.764	22.828	65.847	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.13
74	1S	-0.454	-28.938	1.652	-35.499	160.028	60.279	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.32
74	1T	-4.513	-28.938	-6.809	-35.499	277.655	96.269	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.55
74	2	-2.958	-70.675	-4.488	-87.123	136.548	85.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.27
74	7	-3.101	-72.018	-4.071	-87.947	118.438	84.670	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.24
74	8	-3.098	-71.957	-4.065	-87.882	118.397	84.650	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.24
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.05 cmq/mq passo= 111 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
75	1A	-1.301	-92.305	4.196	-88.046	226.198	197.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.45
75	1B	-3.897	-92.305	-9.076	-88.046	103.019	43.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.20
75	1C	-1.301	-41.327	4.196	-23.444	35.098	130.018	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.26
75	1D	-3.897	-41.327	-9.076	-23.444	364.315	371.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.73
75	1I	-6.004	-93.466	6.882	-93.459	135.995	301.407	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.60
75	1J	0.806	-93.466	-11.762	-93.459	118.113	75.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.24
75	1K	-6.004	-40.167	6.882	-18.031	20.003	249.385	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.50
75	1L	0.806	-40.167	-11.762	-18.031	274.112	475.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.93
75	1Q	-1.854	-92.062	1.852	-88.811	68.608	67.799	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.14
75	1R	-3.344	-92.062	-6.732	-88.811	108.375	54.573	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.22
75	1S	-1.854	-41.571	1.852	-22.679	29.742	119.112	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.24
75	1T	-3.344	-41.571	-6.732	-22.679	206.725	241.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.48
75	2	-3.851	-86.939	-3.237	-72.810	142.556	116.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.28
75	7	-3.697	-87.678	-3.245	-73.329	122.075	116.245	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.24
75	8	-3.694	-87.597	-3.242	-73.261	122.081	116.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.24
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
76	1A	1.384	-88.114	15.550	-107.330	90.891	326.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.65
76	1B	-7.448	-88.114	-20.574	-107.330	26.370	196.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.38
76	1C	1.384	-58.033	15.550	-8.963	139.978	176.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.35
76	1D	-7.448	-58.033	-20.574	-8.963	22.717	305.678	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.59
76	1I	-11.417	-102.712	20.830	-115.838	97.776	481.359	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.96
76	1J	5.353	-102.712	-25.854	-115.838	165.263	270.936	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.52
76	1K	-11.417	-43.435	20.830	-0.455	51.654	250.572	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.50
76	1L	5.353	-43.435	-25.854	-0.455	15.832	460.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.89
76	1Q	-2.154	-96.202	7.778	-101.233	114.128	207.457	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.41
76	1R	-3.911	-96.202	-12.802	-101.233	73.211	129.825	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.25
76	1S	-2.154	-49.945	7.778	-15.059	40.398	109.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.22
76	1T	-3.911	-49.945	-12.802	-15.059	0.520	187.093	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.37
76	2	-4.762	-93.784	-4.505	-75.149	123.459	19.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.24
76	7	-4.477	-95.092	-4.046	-75.996	104.138	17.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.21
76	8	-4.472	-95.018	-4.040	-75.942	104.093	17.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.21
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
77	1A	14.725	-127.052	-1.313	-82.237	646.695	350.910	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	1.29
77	1B	-21.532	-127.052	-2.995	-82.237	274.676	104.498	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.53
77	1C	14.725	-36.049	-1.313	-24.282	385.858	415.587	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.83
77	1D	-21.532	-36.049	-2.995	-24.282	13.838	169.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.34
77	1I	29.323	-140.375	-5.568	-92.407	562.365	655.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	1.30
77	1J	-36.130	-140.375	1.260	-92.407	405.054	342.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.77
77	1K	29.323	-22.726	-5.568	-14.112	255.480	177.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.51
77	1L	-36.130	-22.726	1.260	-14.112	98.169	135.521	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.27
77	1Q	9.139	-124.853	-2.729	-81.569	528.492	332.580	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	1.06
77	1R	-15.946	-124.853	-1.578	-81.569	375.181	253.128	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.73
77	1S	9.139	-38.248	-2.729	-24.950	285.353	266.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.57
77	1T	-15.946	-38.248	-1.578	-24.950	132.042	187.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.37
77	2	-6.359	-107.071	-2.960	-69.726	470.158	340.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.93
77	7	-5.633	-107.307	-2.926	-69.901	456.809	342.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.90
77	8	-5.627	-107.212	-2.922	-69.834	456.684	342.117	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.90
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.03 cmq/mq passo= 89 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.10 cmq/mq passoy= 88 cm														
78	1A													

78	7	-3.883	-107.853	-2.673	-85.225	180.500	236.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.47
78	8	-3.880	-107.773	-2.669	-85.153	179.896	235.676	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.47
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.13 cmq/mq passoy= 73 cm														
79	1A	4.542	-116.511	7.091	-100.286	85.115	403.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.81
79	1B	-10.234	-116.511	-12.571	-100.286	235.080	62.953	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.46
79	1C	4.542	-28.191	7.091	-25.178	232.553	158.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.46
79	1D	-10.234	-28.191	-12.571	-25.178	382.518	625.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.23
79	1I	10.036	-112.704	4.112	-114.964	103.842	510.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.02
79	1J	-15.728	-112.704	-9.592	-114.964	388.525	65.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.76
79	1K	10.036	-31.998	4.112	-10.500	79.108	286.884	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.57
79	1L	-15.728	-31.998	-9.592	-10.500	363.791	732.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.44
79	1Q	2.504	-108.688	1.762	-98.761	198.367	210.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.42
79	1R	-8.196	-108.688	-7.243	-98.761	310.886	99.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.61
79	1S	2.504	-36.013	1.762	-26.702	156.748	121.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.31
79	1T	-8.196	-36.013	-7.243	-26.702	269.267	432.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.85
79	2	-3.465	-99.893	-1.987	-85.249	266.612	160.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.53
79	7	-3.599	-98.365	-2.656	-84.490	284.102	155.336	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.56
79	8	-3.595	-98.296	-2.651	-84.426	283.633	155.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.56
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.70 cmq/mq passoy= 79 cm														
80	1A	6.076	-115.261	4.194	-98.807	124.680	418.528	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.84
80	1B	-11.929	-115.261	-9.668	-98.807	78.676	112.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.22
80	1C	6.076	-15.671	4.194	-30.042	328.196	166.961	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.66
80	1D	-11.929	-15.671	-9.668	-30.042	531.553	473.217	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.04
80	1I	8.730	-110.223	-5.457	-108.873	189.008	502.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.99
80	1J	-14.583	-110.223	-0.017	-108.873	207.362	392.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.78
80	1K	8.730	-20.710	-5.457	-19.976	199.510	447.289	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.89
80	1L	-14.583	-20.710	-0.017	-19.976	595.881	556.900	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	1.16
80	1Q	2.534	-102.571	0.054	-97.578	18.911	235.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.47
80	1R	-8.387	-102.571	-5.528	-97.578	190.337	101.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.38
80	1S	2.534	-28.362	0.054	-31.271	216.535	155.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.43
80	1T	-8.387	-28.362	-5.528	-31.271	387.961	289.916	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.77
80	2	-3.842	-91.418	-1.982	-87.692	224.382	53.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.45
80	7	-3.868	-89.630	-2.651	-86.852	242.448	46.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.48
80	8	-3.865	-89.564	-2.648	-86.778	242.121	46.463	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.48
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.64 cmq/mq passo= 97 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.33 cmq/mq passoy= 104 cm														
81	1A	9.403	-118.909	-6.415	-92.987	529.765	20.154	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	1.06
81	1B	-14.829	-118.909	0.494	-92.987	84.071	64.519	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.16
81	1C	9.403	-9.249	-6.415	-39.047	47.929	517.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	1.02
81	1D	-14.829	-9.249	0.494	-39.047	565.907	433.002	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	1.11
81	1I	8.118	-116.881	-0.888	-82.856	453.635	43.919	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.91
81	1J	-13.544	-116.881	-5.033	-82.856	334.241	219.327	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.65
81	1K	8.118	-11.278	-0.888	-49.177	298.099	672.483	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.34
81	1L	-13.544	-11.278	-5.033	-49.177	489.778	409.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.96
81	1Q	2.961	-105.772	-2.769	-87.996	266.774	193.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.53
81	1R	-8.387	-105.772	-3.152	-87.996	180.406	64.746	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.36
81	1S	2.961	-22.387	-2.769	-44.038	144.264	388.410	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.77
81	1T	-8.387	-22.387	-3.152	-44.038	302.917	259.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.60
81	2	-4.002	-89.954	-1.979	-90.010	7.546	301.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.60
81	7	-3.850	-88.026	-2.768	-89.080	5.048	301.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.60
81	8	-3.845	-87.952	-2.762	-89.012	5.225	300.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.60
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.40 cmq/mq passo= 102 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.23 cmq/mq passoy= 86 cm														
82	1A	7.500	-118.481	7.960	-106.626	273.647	244.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.55
82	1B	-12.939	-118.481	-13.654	-106.626	209.912	201.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.41
82	1C	7.500	-6.402	7.960	-38.982	12.744	269.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.54
82	1D	-12.939	-6.402	-13.654	-38.982	496.303	226.718	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.97
82	1I	8.481	-106.537	2.478	-110.596	54.988	386.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.77
82	1J	-13.921	-106.537	-8.171	-110.596	224.571	322.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.64
82	1K	8.481	-18.347	2.478	-35.012	1.915	148.338	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.30
82	1L	-13.921	-18.347	-8.171	-35.012	167.667	84.903	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.33
82	1Q	2.906	-101.744	1.517	-105.442	27.217	377.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.75
82	1R	-8.346	-101.744	-7.211	-105.442	207.195	335.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.66
82	1S	2.906	-23.140	1.517	-40.166	15.461	135.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.27
82	1T	-8.346	-23.140	-7.211	-40.166	195.439	93.137	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.39
82	2	-4.426	-88.064	-1.900	-99.070	109.397	323.147	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.64
82	7	-3.897	-86.024	-2.452	-98.127	124.724	318.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.63
82	8	-3.894	-85.960	-2.447	-98.039	124.492	318.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.63
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
83	1A	3.905	-101.634	12.954	-134.703	379.190	139.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	0.76
83	1B	-9.440	-101.634	-19.127	-134.703	289.103	291.615	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.57
83	1C	3.905	-24.396	12.954	-25.385	639.894	94.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	1.28
83	1D	-9.440	-24.396	-19.127	-25.385	28.399	58.270	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.11
83	1I	3.277	-82.737	9.464	-130.869	749.694	195.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	1.50
83	1J	-8.812	-82.737	-15.637	-130.869	280.441	373.773	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.73
83	1K	3.277	-43.294	9.464	-29.219	631.231	176.467	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.26
83	1L	-8.812	-43.294	-15.637	-29.219	398.904	1.547	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.79
83	1Q	0.697	-89.442	4.287	-122.918	452.197	46.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.90
83	1R	-6.232	-89.442	-10.460	-122.918	64.826	155.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.31
83	1S	0.697	-36.589	4.287	-37.170	415.616	42.114	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.83
83	1T	-6.232	-36.589	-10.460	-37.170	101.407	150.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.30
83	2	-4.453	-88.918	-2.022	-108.905	193.737	106.479	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.38

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.83 cmq/mq passo= 77 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

84	1A	7.047	-109.845	15.918	-111.124	810.529	648.259	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.62
84	1B	-12.508	-109.845	-22.267	-111.124	106.256	654.845	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.27
84	1C	7.047	0.128	15.918	-38.775	355.738	396.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.79
84	1D	-12.508	0.128	-22.267	-38.775	348.535	403.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.78
84	1I	9.810	-101.060	5.525	-99.565	708.276	329.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	1.41
84	1J	-15.272	-101.060	-11.873	-99.565	141.469	387.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.76
84	1K	9.810	-8.657	5.525	-50.334	603.463	663.712	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	1.33
84	1L	-15.272	-8.657	-11.873	-50.334	246.281	722.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	1.42
84	1Q	3.097	-95.811	3.984	-106.190	546.640	585.236	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.17
84	1R	-8.559	-95.811	-10.333	-106.190	66.464	570.652	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	1.12
84	1S	3.097	-13.906	3.984	-43.709	395.531	480.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.96
84	1T	-8.559	-13.906	-10.333	-43.709	84.645	466.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.92
84	2	-4.061	-77.960	-1.818	-102.116	352.033	713.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.42
84	7	-3.814	-75.951	-2.707	-101.092	333.451	706.596	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.41
84	8	-3.812	-75.875	-2.702	-101.000	333.121	706.105	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.40

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.31 cmq/mq passo= 71 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.62 cmq/mq passoy= 80 cm

85	1A	17.224	-106.064	10.576	-127.925	415.682	368.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.83
85	1B	-22.212	-106.064	-17.124	-127.925	133.241	486.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.95
85	1C	17.224	-3.375	10.576	-41.606	6.006	193.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.39
85	1D	-22.212	-3.375	-17.124	-41.606	276.434	311.633	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.61
85	1I	7.315	-89.803	7.520	-115.965	180.558	271.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.54
85	1J	-12.303	-89.803	-14.068	-115.965	10.759	503.131	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.98
85	1K	7.315	-19.636	7.520	-53.567	150.007	177.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.35
85	1L	-12.303	-19.636	-14.068	-53.567	41.310	409.136	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.80
85	1Q	5.013	-88.834	3.118	-122.302	141.890	385.500	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.77
85	1R	-10.001	-88.834	-9.666	-122.302	99.721	486.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.96
85	1S	5.013	-20.605	3.118	-47.230	39.526	193.710	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.39
85	1T	-10.001	-20.605	-9.666	-47.230	2.642	294.671	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.58
85	2	-5.583	-77.766	-2.335	-115.291	135.209	462.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.92
85	7	-4.322	-75.741	-2.789	-114.195	117.962	457.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.91
85	8	-4.319	-75.681	-2.784	-114.094	117.888	457.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.91

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

86	1A	8.258	-103.451	18.561	-131.818	369.467	466.150	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.93
86	1B	-13.209	-103.451	-25.116	-131.818	184.129	348.782	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.67
86	1C	8.258	-6.156	18.561	-37.709	39.333	335.526	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.67
86	1D	-13.209	-6.156	-25.116	-37.709	224.671	218.158	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.44
86	1I	2.421	-80.542	10.822	-124.454	70.549	439.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.88
86	1J	-7.373	-80.542	-17.377	-124.454	101.142	208.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.41
86	1K	2.421	-29.065	10.822	-45.072	43.654	476.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.95
86	1L	-7.373	-29.065	-17.377	-45.072	74.246	245.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.48
86	1Q	1.717	-84.750	5.798	-124.829	92.011	456.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.91
86	1R	-6.668	-84.750	-12.353	-124.829	153.887	356.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.70
86	1S	1.717	-24.858	5.798	-44.698	9.092	328.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.66
86	1T	-6.668	-24.858	-12.353	-44.698	52.784	227.755	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.45
86	2	-5.603	-77.878	-2.330	-115.297	139.062	464.965	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.93
86	7	-4.329	-75.849	-2.792	-114.193	121.821	460.355	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.92
86	8	-4.327	-75.789	-2.787	-114.113	121.712	460.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.91

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

87	1A	3.004	-101.922	17.111	-126.285	644.981	846.634	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	1.69
87	1B	-8.479	-101.922	-23.484	-126.285	176.332	651.579	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.26
87	1C	3.004	-7.925	17.111	-23.904	270.942	341.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.68
87	1D	-8.479	-7.925	-23.484	-23.904	197.707	146.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.39
87	1I	-1.792	-80.814	11.610	-120.941	353.537	787.766	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.57
87	1J	-3.683	-80.814	-17.983	-120.941	17.864	456.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.89
87	1K	-1.792	-29.033	11.610	-29.248	429.410	536.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	1.07
87	1L	-3.683	-29.033	-17.983	-29.248	93.737	205.034	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.40
87	1Q	-0.984	-84.366	5.242	-116.632	351.436	772.723	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.54
87	1R	-4.491	-84.366	-11.616	-116.632	155.528	601.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.18
87	1S	-0.984	-25.481	5.242	-33.557	291.746	391.194	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.78
87	1T	-4.491	-25.481	-11.616	-33.557	95.838	220.077	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.43
87	2	-4.052	-78.067	-1.852	-102.366	341.744	672.149	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.34
87	7	-3.810	-76.037	-2.730	-101.310	323.434	666.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.32
87	8	-3.807	-75.980	-2.725	-101.228	323.204	666.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.02 cmq/mq passo= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.59 cmq/mq passoy= 68 cm

88	1A	9.113	-115.803	10.718	-120.329	353.937	8.537	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.71
88	1B	-14.673	-115.803	-16.871	-120.329	11.120	108.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.21
88	1C	9.113	-8.290	10.718	-39.628	326.163	190.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.65
88	1D	-14.673	-8.290	-16.871	-39.628	668.980	90.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.31
88	1I	8.885	-99.821	4.325	-121.727	291.081	88.366	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.58
88	1J	-14.446	-99.821	-10.478	-121.727	134.428	76.372	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.26
88	1K	8.885	-24.272	4.325	-38.230	180.616	5.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.36
88	1L	-14.446	-24.272	-10.478	-38.230	606.124	6.799	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.19
88	1Q	3.313	-98.872	2.549	-117.063	130.538	44.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.26
88	1R	-8.873	-98.872	-8.702	-117.063	155.712	57.438	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.31
88	1S	3.313	-25.220	2.549	-42.895	159.331	139.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.32
88	1T	-8.873	-25.220	-8.702	-42.895	445.582	126.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.88
88	2	-4.534	-87.524	-2.028	-108.716	167.760	31.460	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.33
88	7	-3.951	-85.488	-2.606	-107.697	184.406	40.900	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.37
88	8	-3.947	-85.419	-2.601	-107.614	184.007	40.535	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.37

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.20 cmq/mq passo= 86 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

89	1A	2.753	-113.602	10.242	-112.286	408.871	191.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.82
89	1B	-8.238	-113.602	-15.964	-112.286	110.813	290.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.57
89	1C	2.753	-10.216	10.242	-32.181	269.820	223.008	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.54

89	1D	-8.238	-10.216	-15.964	-32.181	567.878	322.907	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	1.12
89	1I	6.725	-98.768	4.158	-116.595	337.571	119.293	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.67
89	1J	-12.210	-98.768	-9.879	-116.595	26.194	130.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.26
89	1K	6.725	-25.050	4.158	-27.872	132.813	383.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.77
89	1L	-12.210	-25.050	-9.879	-27.872	496.579	394.670	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.97
89	1Q	1.358	-97.707	2.465	-108.553	186.355	247.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.49
89	1R	-6.844	-97.707	-8.187	-108.553	56.894	260.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.51
89	1S	1.358	-26.111	2.465	-35.914	102.113	253.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.51
89	1T	-6.844	-26.111	-8.187	-35.914	345.362	266.245	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.68
89	2	-4.484	-87.185	-1.917	-98.200	63.828	349.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.70
89	7	-3.953	-85.212	-2.475	-97.285	80.518	346.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.69
89	8	-3.947	-85.129	-2.470	-97.215	80.592	345.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.69

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.42 cmq/mq passo= 102 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

90	1A	-1.204	-86.204	8.938	-118.262	171.325	87.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.34
90	1B	-4.607	-86.204	-14.498	-118.262	20.216	330.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.65
90	1C	-1.204	-43.124	8.938	-9.819	403.345	253.359	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.80
90	1D	-4.607	-43.124	-14.498	-9.819	211.804	163.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.42
90	1I	-6.088	-93.115	9.154	-118.117	218.509	292.547	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.58
90	1J	0.277	-93.115	-14.714	-118.117	27.668	166.502	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.33
90	1K	-6.088	-36.213	9.154	-9.965	355.461	89.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.70
90	1L	0.277	-36.213	-14.714	-9.965	164.620	369.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.72
90	1Q	-3.345	-89.383	3.418	-105.839	247.540	78.490	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.49
90	1R	-2.466	-89.383	-8.978	-105.839	125.933	200.129	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.39
90	1S	-3.345	-39.945	3.418	-22.243	257.196	123.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.51
90	1T	-2.466	-39.945	-8.978	-22.243	135.589	155.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.31
90	2	-3.882	-90.228	-2.000	-87.203	213.387	54.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.42
90	7	-3.880	-88.489	-2.684	-86.350	229.303	53.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.46
90	8	-3.877	-88.415	-2.681	-86.274	229.634	53.229	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.46

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

91	1A	8.215	-124.538	3.918	-79.578	91.275	308.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.62
91	1B	-13.773	-124.538	-9.554	-79.578	179.447	97.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.35
91	1C	8.215	-17.585	3.918	-44.575	167.427	168.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.34
91	1D	-13.773	-17.585	-9.554	-44.575	255.599	43.078	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.50
91	1I	10.877	-125.420	4.180	-95.774	24.135	30.110	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.06
91	1J	-16.435	-125.420	-9.815	-95.774	72.607	48.657	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.14
91	1K	10.877	-16.703	4.180	-28.379	274.267	314.457	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.63
91	1L	-16.435	-16.703	-9.815	-28.379	322.739	235.690	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.63
91	1Q	3.634	-113.323	0.916	-87.324	190.952	186.888	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.38
91	1R	-9.193	-113.323	-6.551	-87.324	223.675	118.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.44
91	1S	3.634	-28.800	0.916	-36.829	123.199	147.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.29
91	1T	-9.193	-28.800	-6.551	-36.829	155.922	78.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.31
91	2	-3.495	-98.204	-2.056	-84.436	181.732	183.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.37
91	7	-3.582	-96.682	-2.738	-83.659	201.302	180.862	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.40
91	8	-3.576	-96.600	-2.734	-83.592	200.856	180.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.40

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

92	1A	0.576	-87.171	9.384	-100.603	485.115	546.436	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	1.09
92	1B	-6.660	-87.171	-13.627	-100.603	357.618	88.782	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.71
92	1C	0.576	-63.021	9.384	-2.715	1.189	97.248	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.19
92	1D	-6.660	-63.021	-13.627	-2.715	128.686	360.407	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.71
92	1I	3.917	-100.099	16.067	-107.696	219.748	782.145	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	1.56
92	1J	-10.001	-100.099	-20.310	-107.696	207.728	295.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.57
92	1K	3.917	-50.094	16.067	4.378	148.701	109.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.30
92	1L	-10.001	-50.094	-20.310	4.378	136.682	596.116	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	1.16
92	1Q	0.023	-96.978	5.404	-93.659	239.202	441.613	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.88
92	1R	-6.107	-96.978	-9.647	-93.659	259.214	127.543	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.51
92	1S	0.023	-53.215	5.404	-9.659	97.215	58.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.19
92	1T	-6.107	-53.215	-9.647	-9.659	117.227	255.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.50
92	2	-4.445	-101.532	-2.343	-69.877	292.325	111.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.58
92	7	-4.197	-100.818	-2.444	-69.400	269.886	115.925	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.54
92	8	-4.190	-100.732	-2.440	-69.324	269.468	115.681	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.53

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.08 cmq/mq passoy= 74 cm

93	1A	5.972	-95.974	12.078	-101.270	358.395	471.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.94
93	1B	-12.571	-95.974	-17.750	-101.270	651.695	214.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	1.28
93	1C	5.972	-54.024	12.078	-6.315	226.937	547.603	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	1.09
93	1D	-12.571	-54.024	-17.750	-6.315	520.237	290.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	1.02
93	1I	16.001	-108.508	12.239	-111.366	599.700	835.453	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.67
93	1J	-22.600	-108.508	-17.911	-111.366	730.933	492.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.41
93	1K	16.001	-41.490	12.239	3.782	147.699	268.981	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.54
93	1L	-22.600	-41.490	-17.911	3.782	278.932	73.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.54
93	1Q	4.050	-100.931	4.806	-96.143	565.010	511.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	1.13
93	1R	-10.649	-100.931	-10.478	-96.143	677.058	356.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.33
93	1S	4.050	-49.067	4.806	-11.442	201.574	404.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.81
93	1T	-10.649	-49.067	-10.478	-11.442	313.622	250.101	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.62
93	2	-5.236	-100.963	-4.825	-72.615	541.547	503.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.07
93	7	-4.903	-100.415	-4.410	-72.168	557.619	504.069	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.11
93	8	-4.897	-100.341	-4.404	-72.116	557.186	503.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.10

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.69 cmq/mq passo= 79 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.50 cmq/mq passoy= 69 cm

94	1A	7.916	-110.206	8.937	-91.675	277.948	249.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.55
94	1B	-14.705	-110.206	-13.452	-91.675	644.704	189.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.26
94	1C	7.916	-54.037	8.937	-14.705	60.872	298.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.60
94	1D	-14.705	-54.037	-13.452	-14.705	305.884	239.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.60
94	1I	7.894	-124.428	22.311	-106.176	466.431	627.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.25
94	1J	-14.683	-124.428	-26.826	-106.176	622.690	352.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	1.22
94	1K	7.894	-39.815	22.311	-0.204	38.858	136.407	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.27
94	1L	-14.683	-39.815	-26.826	-0.204	117.401	138.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.27

94	1Q	2.503	-117.852	6.698	-88.813	398.212	304.147	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.80
94	1R	-9.292	-117.852	-11.212	-88.813	550.581	258.127	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.08
94	1S	2.503	-46.392	6.698	-17.567	33.251	230.305	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.46
94	1T	-9.292	-46.392	-11.212	-17.567	185.621	184.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.37
94	2	-3.268	-109.882	-2.583	-71.548	350.991	322.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.70
94	7	-3.774	-109.543	-2.755	-71.207	365.213	322.931	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.73
94	8	-3.767	-109.462	-2.752	-71.148	365.161	322.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.73
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.02 cmq/mq passox= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.88 cmq/mq passoy= 92 cm														
95	1A	14.729	-107.252	-10.454	-116.703	430.994	244.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.86
95	1B	-19.113	-107.252	4.403	-116.703	99.434	44.234	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.19
95	1C	14.729	3.936	-10.454	-35.100	48.309	354.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.70
95	1D	-19.113	3.936	4.403	-35.100	379.868	154.439	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.74
95	1I	8.504	-93.417	-1.111	-112.009	116.728	472.693	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.94
95	1J	-12.889	-93.417	-4.940	-112.009	141.414	87.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.28
95	1K	8.504	-9.900	-1.111	-39.794	192.539	311.567	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.62
95	1L	-12.889	-9.900	-4.940	-39.794	65.603	74.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.15
95	1Q	4.900	-91.626	-4.306	-107.314	139.243	248.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.49
95	1R	-9.284	-91.626	-1.745	-107.314	39.491	87.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.17
95	1S	4.900	-11.691	-4.306	-44.488	90.616	310.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.62
95	1T	-9.284	-11.691	-1.745	-44.488	88.118	150.371	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.30
95	2	-1.702	-63.028	-6.103	-97.349	1.618	256.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.51
95	7	-2.191	-65.287	-5.277	-98.732	12.476	259.543	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.51
95	8	-2.186	-65.230	-5.271	-98.650	12.731	259.301	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.51
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.63 cmq/mq passox= 68 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.58 cmq/mq passoy= 98 cm														
96	1A	12.314	-111.166	13.333	-109.359	851.702	555.077	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.70
96	1B	-17.960	-111.166	-19.734	-109.359	275.314	548.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.06
96	1C	12.314	3.521	13.333	-41.708	422.438	269.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.84
96	1D	-17.960	3.521	-19.734	-41.708	153.949	263.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.51
96	1I	11.215	-100.716	4.714	-96.545	582.327	230.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	1.16
96	1J	-16.861	-100.716	-11.115	-96.545	47.305	302.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.59
96	1K	11.215	-6.930	4.714	-54.522	745.057	515.978	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	1.49
96	1L	-16.861	-6.930	-11.115	-54.522	115.425	588.087	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	1.16
96	1Q	4.631	-95.839	3.168	-101.013	559.544	543.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	1.12
96	1R	-10.277	-95.839	-9.569	-101.013	138.561	499.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.98
96	1S	4.631	-11.807	3.168	-50.054	559.191	318.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.12
96	1T	-10.277	-11.807	-9.569	-50.054	138.208	274.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.54
96	2	-5.605	-65.749	-7.213	-96.966	414.174	526.303	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	1.04
96	7	-4.868	-68.053	-6.034	-98.303	433.365	532.936	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.05
96	8	-4.865	-68.002	-6.031	-98.218	433.121	532.066	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.05
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.63 cmq/mq passox= 68 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.58 cmq/mq passoy= 98 cm														
97	1A	8.905	-116.050	-6.342	-92.467	494.678	106.779	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.99
97	1B	-14.472	-116.050	0.504	-92.467	160.897	16.578	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.31
97	1C	8.905	-8.454	-6.342	-34.823	33.940	375.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.74
97	1D	-14.472	-8.454	0.504	-34.823	367.721	465.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.93
97	1I	8.686	-115.861	-1.519	-85.260	450.759	91.292	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.90
97	1J	-14.253	-115.861	-4.319	-85.260	142.178	224.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.45
97	1K	8.686	-8.644	-1.519	-42.030	269.134	584.008	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.16
97	1L	-14.253	-8.644	-4.319	-42.030	323.803	450.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.89
97	1Q	3.308	-103.365	-3.405	-87.906	315.628	75.376	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.63
97	1R	-8.875	-103.365	-2.433	-87.906	6.016	42.711	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.08
97	1S	3.308	-21.139	-3.405	-39.384	132.972	316.453	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.63
97	1T	-8.875	-21.139	-2.433	-39.384	188.672	283.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.56
97	2	-3.926	-77.721	-5.361	-81.799	50.086	243.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.48
97	7	-3.843	-79.709	-4.776	-82.900	63.472	241.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.48
97	8	-3.838	-79.636	-4.771	-82.822	63.533	240.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.48
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.54 cmq/mq passoy= 99 cm														
98	1A	8.521	-116.009	1.109	-92.329	338.710	15.491	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.68
98	1B	-14.174	-116.009	-6.657	-92.329	143.509	141.270	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.28
98	1C	8.521	-7.156	1.109	-47.637	178.155	311.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.62
98	1D	-14.174	-7.156	-6.657	-47.637	373.356	468.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.93
98	1I	7.515	-113.773	-1.499	-97.475	67.388	63.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.13
98	1J	-13.169	-113.773	-4.050	-97.475	13.762	61.543	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.12
98	1K	7.515	-9.392	-1.499	-42.490	48.407	391.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.78
98	1L	-13.169	-9.392	-4.050	-42.490	102.033	516.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.03
98	1Q	2.910	-103.451	-1.055	-95.857	123.480	138.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.28
98	1R	-8.563	-103.451	-4.494	-95.857	5.265	198.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.39
98	1S	2.910	-19.714	-1.055	-44.109	29.381	254.878	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.51
98	1T	-8.563	-19.714	-4.494	-44.109	158.125	314.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.62
98	2	-3.828	-76.594	-5.391	-90.128	61.813	293.463	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.58
98	7	-3.807	-78.688	-4.716	-91.259	46.290	296.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.59
98	8	-3.801	-78.629	-4.711	-91.187	46.237	296.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.59
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.02 cmq/mq passoy= 112 cm														
99	1A	7.458	-114.042	2.070	-96.198	114.713	425.275	4.52	4.5					

99	2	-4.549	-79.522	-4.886	-80.199	253.644	70.194	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.50
99	7	-4.302	-81.397	-4.402	-81.273	239.353	71.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.47
99	8	-4.296	-81.327	-4.396	-81.202	239.291	71.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.47

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio	//y	Vz (Mxx):	Aswx=	--	passox=	--	; Armatura a taglio	//x	Vz (Myy):	Aswy=	4.45	cmq/mq	passoy=	101 cm
100	1A	3.114	-117.590	8.096	-99.787	53.287	669.303	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.34
100	1B	-8.714	-117.590	-13.699	-99.787	147.834	70.083	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.29
100	1C	3.114	-21.250	8.096	-23.688	615.157	46.362	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	1.23
100	1D	-8.714	-21.250	-13.699	-23.688	520.611	693.023	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	1.36
100	1I	8.967	-109.743	7.929	-112.408	107.443	725.510	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.45
100	1J	-14.567	-109.743	-13.532	-112.408	194.698	138.300	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.38
100	1K	8.967	-29.098	7.929	-11.067	272.625	162.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.54
100	1L	-14.567	-29.098	-13.532	-11.067	359.880	749.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.47
100	1Q	1.942	-106.689	2.857	-97.422	147.130	442.930	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.88
100	1R	-7.543	-106.689	-8.460	-97.422	107.640	44.323	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.21
100	1S	1.942	-32.152	2.857	-26.053	359.684	20.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.72
100	1T	-7.543	-32.152	-8.460	-26.053	320.194	466.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.92
100	2	-4.520	-87.830	-4.937	-79.435	352.672	12.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.70
100	7	-4.207	-89.579	-4.458	-80.480	335.663	13.770	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.67
100	8	-4.203	-89.495	-4.452	-80.392	335.276	13.825	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.67

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y	Vz (Mxx):	Aswx= 4.79	cmq/mq	passox= 94 cm;	Armatura a taglio		//x	Vz (Myy):	Aswy= 5.83	cmq/mq	passoy= 77 cm	
101	1A	7.130	-109.582	6.618	-85.230	769.067	487.765	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.54
101	1B	-13.721	-109.582	-12.279	-85.230	329.382	83.537	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.64
101	1C	7.130	-40.334	6.618	-21.950	414.930	654.467	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.31
101	1D	-13.721	-40.334	-12.279	-21.950	24.755	250.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.49
101	1I	17.770	-119.486	7.163	-106.078	673.942	797.357	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.59
101	1J	-24.360	-119.486	-12.824	-106.078	486.254	413.847	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.94
101	1K	17.770	-30.430	7.163	-1.101	258.059	324.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.65
101	1L	-24.360	-30.430	-12.824	-1.101	70.371	59.353	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.14
101	1Q	4.755	-112.497	2.319	-86.562	668.010	485.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.33
101	1R	-11.345	-112.497	-7.980	-86.562	463.989	287.928	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.91
101	1S	4.755	-37.419	2.319	-20.618	280.323	450.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.90
101	1T	-11.345	-37.419	-7.980	-20.618	76.302	252.353	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.50
101	2	-5.080	-97.464	-3.110	-69.481	530.841	484.621	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.05
101	7	-4.694	-98.311	-3.261	-70.194	516.015	485.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.02
101	8	-4.688	-98.226	-3.258	-70.130	515.414	485.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.02

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)							
Armatura a taglio		//y	Vz(Mxx):	Aswx=	5.98	cmq/mq	passox=	75 cm;	Armatura a taglio		//x	Vz(Myy):	Aswy=	6.20	cmq/mq	passoy=	72 cm
102	1A	7.613	-120.491	-2.629	-83.437	140.766	258.529	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.51			
102	1B	-13.704	-120.491	-1.624	-83.437	139.045	167.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.33			
102	1C	7.613	-31.377	-2.629	-19.282	325.694	219.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.65			
102	1D	-13.704	-31.377	-1.624	-19.282	323.974	309.970	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.63			
102	1I	13.600	-133.471	-8.914	-87.857	86.339	246.731	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.49			
102	1J	-19.691	-133.471	4.661	-87.857	60.206	103.077	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.21			
102	1K	13.600	-18.397	-8.914	-14.861	404.533	51.636	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.81			
102	1L	-19.691	-18.397	4.661	-14.861	378.400	195.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.73			
102	1Q	3.863	-117.468	-3.229	-79.972	74.814	76.526	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.15			
102	1R	-9.954	-117.468	-1.023	-79.972	78.523	49.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.15			
102	1S	3.863	-34.400	-3.229	-22.746	386.216	100.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.77			
102	1T	-9.954	-34.400	-1.023	-22.746	389.926	127.966	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.77			
102	2	-4.755	-98.294	-3.410	-66.468	250.188	43.948	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.50			
102	7	-4.481	-99.309	-3.182	-67.189	273.085	40.015	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.54			
102	8	-4.474	-99.224	-3.178	-67.127	272.999	39.949	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.54			

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
103	1A	3.043	-8.574	14.172	-39.755	68.132	107.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.21
103	1B	-4.066	-8.574	-13.507	-39.755	17.973	112.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.22
103	1C	3.043	34.575	14.172	46.206	108.464	46.130	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.22
103	1D	-4.066	34.575	-13.507	46.206	58.306	41.093	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.12
103	1I	-5.344	-38.056	22.763	-37.964	13.891	89.180	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.18
103	1J	4.321	-38.056	-22.098	-37.964	29.472	149.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.29
103	1K	-5.344	64.057	22.763	44.416	155.910	83.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.31
103	1L	4.321	64.057	-22.098	44.416	112.547	23.187	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.22
103	1Q	-1.605	-8.015	8.877	-17.564	50.691	68.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
103	1R	0.582	-8.015	-8.212	-17.564	26.669	80.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.16
103	1S	-1.605	34.016	8.877	24.016	99.769	14.953	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.20
103	1T	0.582	34.016	-8.212	24.016	75.746	2.610	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.15
103	2	-0.010	15.260	0.039	8.178	82.083	44.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16
103	7	-0.277	16.077	0.199	6.626	82.618	43.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16
103	8	-0.277	16.062	0.199	6.624	82.565	43.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
104	1A	14.453	-8.724	42.278	-62.053	63.243	383.100	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.76
104	1B	-15.699	-8.724	-40.140	-62.053	100.409	395.171	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.75
104	1C	14.453	34.758	42.278	54.458	91.454	200.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.40
104	1D	-15.699	34.758	-40.140	54.458	128.620	187.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.35
104	1I	5.475	-50.616	72.626	-68.724	46.483	480.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.96
104	1J	-6.721	-50.616	-70.487	-68.724	75.948	575.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	1.04
104	1K	5.475	76.650	72.626	61.130	115.915	380.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.76
104	1L	-6.721	76.650	-70.487	61.130	238.346	285.229	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.52
104	1Q	4.282	-12.016	27.500	-34.507	47.910	274.946	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.55
104	1R	-5.528	-12.016	-25.361	-34.507	92.602	295.902	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.57
104	1S	4.282	38.051	27.500	26.913	99.261	100.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.20
104	1T	-5.528	38.051	-25.361	26.913	143.953	79.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.29
104	2	0.970	15.361	0.646	5.980	120.620	120.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.24
104	7	0.379	16.147	0.953	-4.397	123.054	123.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.25
104	8	0.380	16.130	0.952	-4.396	122.990	123.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.25

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.48 cmq/mq passoy= 100 cm

105	1A	11.921	-1.026	71.491	-91.626	43.976	257.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.51
105	1B	-13.267	-1.026	-69.948	-91.626	344.270	295.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.67
105	1C	11.921	28.910	71.491	105.451	59.238	663.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.33
105	1D	-13.267	28.910	-69.948	105.451	359.533	626.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	1.13
105	1I	3.706	-39.294	97.542	-121.493	126.018	456.997	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	0.91
105	1J	-5.052	-39.294	-95.999	-121.493	394.202	602.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.06
105	1K	3.706	67.177	97.542	135.318	9.307	971.570	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	1.94
105	1L	-5.052	67.177	-95.999	135.318	529.527	825.599	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.45
105	1Q	2.328	-6.867	38.764	-50.765	75.571	104.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.21
105	1R	-3.674	-6.867	-37.220	-50.765	290.211	144.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.58
105	1S	2.328	34.751	38.764	64.590	113.298	513.128	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.02
105	1T	-3.674	34.751	-37.220	64.590	327.938	473.497	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.90
105	2	3.693	16.721	2.476	13.460	250.928	214.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.50
105	7	1.862	17.446	1.730	11.783	257.139	226.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.51
105	8	1.861	17.429	1.729	11.774	256.994	226.429	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.51

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.12 cmq/mq passo= 109 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.56 cmq/mq passoy= 59 cm

106	1A	-4.056	28.933	41.201	-100.179	94.832	61.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.19
106	1B	4.183	28.933	-38.927	-100.179	285.748	233.397	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.57
106	1C	-4.056	9.814	41.201	160.016	46.292	525.983	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	1.05
106	1D	4.183	9.814	-38.927	160.016	334.288	353.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.67
106	1I	5.083	-12.236	56.045	-167.617	280.546	149.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	0.56
106	1J	-4.956	-12.236	-53.771	-167.617	345.130	428.900	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	0.79
106	1K	5.083	50.984	56.045	227.454	105.674	721.485	4.52	4.52	9.05	4.52	0.51	0.00	1.33
106	1L	-4.956	50.984	-53.771	227.454	520.002	441.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.03
106	1Q	0.771	9.383	22.615	-53.123	36.820	4.524	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.07
106	1R	-0.644	9.383	-20.341	-53.123	221.370	104.723	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.44
106	1S	0.771	29.365	22.615	112.960	18.086	397.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.79
106	1T	-0.644	29.365	-20.341	112.960	276.276	288.061	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.56
106	2	2.095	18.581	2.994	35.479	161.004	173.338	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.35
106	7	1.242	21.434	2.355	37.205	159.940	181.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.36
106	8	1.242	21.409	2.353	37.164	159.834	181.375	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.36

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.05 cmq/mq passo= 111 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.61 cmq/mq passoy= 80 cm

107	1A	-6.004	29.048	34.327	-87.225	395.822	53.459	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.78
107	1B	6.745	29.048	-31.302	-87.225	455.448	178.678	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.91
107	1C	-6.004	13.918	34.327	173.566	179.306	724.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.45
107	1D	6.745	13.918	-31.302	173.566	671.964	599.725	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.34
107	1I	4.526	-3.932	38.946	-176.998	655.174	299.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	1.31
107	1J	-3.785	-3.932	-35.921	-176.998	607.973	395.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	1.21
107	1K	4.526	46.898	38.946	263.340	331.831	941.949	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.00	1.73
107	1L	-3.785	46.898	-35.921	263.340	931.316	845.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.00	1.85
107	1Q	1.296	12.612	17.667	-49.062	205.178	14.847	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.41
107	1R	-0.555	12.612	-14.642	-49.062	353.147	61.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.70
107	1S	1.296	30.355	17.667	135.403	77.004	607.539	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.21
107	1T	-0.555	30.355	-14.642	135.403	481.320	561.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	1.10
107	2	2.956	21.903	3.311	51.421	191.512	306.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.61
107	7	1.953	24.539	2.776	53.789	188.195	329.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.66
107	8	1.952	24.516	2.774	53.749	188.106	328.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.66

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.25 cmq/mq passo= 62 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.33 cmq/mq passoy= 61 cm

108	1A	-4.092	10.545	29.557	-90.560	168.026	243.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.49
108	1B	6.222	10.545	-26.373	-90.560	174.175	110.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.35
108	1C	-4.092	38.064	29.557	209.420	18.465	343.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	0.69
108	1D	6.222	38.064	-26.373	209.420	323.736	10.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	0.65
108	1I	11.588	-26.909	32.985	-192.429	167.393	372.766	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	0.74
108	1J	-9.457	-26.909	-29.800	-192.429	111.175	44.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.22
108	1K	11.588	75.518	32.985	311.290	44.534	277.675	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	0.51
108	1L	-9.457	75.518	-29.800	311.290	323.103	139.621	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.00	0.64
108	1Q	3.635	4.140	15.147	-49.262	51.490	187.562	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.37
108	1R	-1.504	4.140	-11.962	-49.262	122.469	5.997	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.24
108	1S	3.635	44.469	15.147	168.122	33.240	239.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	0.48
108	1T	-1.504	44.469	-11.962	168.122	207.199	45.583	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	0.41
108	2	3.692	26.901	3.086	70.587	120.810	136.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.27
108	7	2.782	29.032	2.702	73.928	113.786	143.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.29
108	8	2.781	29.006	2.699	73.866	113.709	143.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.29

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

109	1A	-2.826	-11.731	26.529	-66.676	2.411	303.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.61
109	1B	6.711	-11.731	-22.708	-66.676	121.642	122.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.24
109	1C	-2.826	61.614	26.529	218.034	35.858	198.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	0.40
109	1D	6.711	61.614	-22.708	218.034	88.195	227.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.44
109	1I	14.818	-38.104	27.840	-164.279	131.341	600.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	1.20
109	1J	-10.934	-38.104	-24.019	-164.279	102.579	21.323	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	0.20
109	1K	14.818	87.986	27.840	315.637	16.795	54.739	4.52	4.52	9.05	4.52	0.68	0.00	0.10
109	1L	-10.934	87.986	-24.019	315.637	45.557	524.675	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.00	0.94
109	1Q	6.341	-2.479	14.132	-31.510	45.812	229.812	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.46
109	1R	-2.457	-2.479	-10.311	-31.510	88.867	30.033	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.18
109	1S	6.341	52.361	14.132	182.868	3.083	106.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	0.21
109	1T	-2.457	52.361	-10.311	182.868	39.972	153.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.30
109	2	4.352	30.667	2.859	90.922	78.527	52.637	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.16
109	7	3.568	31.620	2.658	94.732	69.942	51.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.14
109	8	3.566	31.593	2.656	94.649	69.898	51.620	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.14

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.67 cmq/mq passoy= 96 cm

110	1A	6.130	-6.833	18.268	-50.622	166.028	321.745	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.64
110	1B	-2.030	-6.833	-14.110	-50.622	66.053	129.405	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.25

110	1C	6.130	50.367	18.268	219.758	59.411	9.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	0.12
110	1D	-2.030	50.367	-14.110	219.758	172.670	441.985	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	0.86
110	1I	16.200	-25.496	21.908	-135.227	315.107	863.524	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.72
110	1J	-12.100	-25.496	-17.750	-135.227	49.627	118.343	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.23
110	1K	16.200	69.029	21.908	304.363	56.269	238.583	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	0.44
110	1L	-12.100	69.029	-17.750	304.363	321.749	983.764	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	1.77
110	1Q	6.802	-0.449	11.024	-17.452	116.222	265.247	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.53
110	1R	-2.702	-0.449	-6.866	-17.452	2.305	54.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.11
110	1S	6.802	43.982	11.024	186.588	4.337	66.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.13
110	1T	-2.702	43.982	-6.866	186.588	122.864	385.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	0.76
110	2	3.609	29.826	2.708	103.907	9.877	53.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.11
110	7	3.178	29.426	2.657	107.249	4.289	63.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.13
110	8	3.176	29.406	2.654	107.166	4.291	63.785	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.13

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.65 cmq/mq passoy= 59 cm

111	1A	7.748	-36.039	8.360	-20.894	6.375	241.838	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.48
111	1B	-5.854	-36.039	-4.301	-20.894	208.095	136.517	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.41
111	1C	7.748	-2.707	8.360	187.860	72.300	226.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.45
111	1D	-5.854	-2.707	-4.301	187.860	142.170	605.248	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	1.20
111	1I	16.013	-43.652	14.837	-54.302	75.300	685.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	1.37
111	1J	-14.120	-43.652	-10.778	-54.302	42.324	5.917	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.08
111	1K	16.013	4.906	14.837	221.269	93.471	369.327	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	0.74
111	1L	-14.120	4.906	-10.778	221.269	211.095	1049.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	2.06
111	1Q	6.412	-32.965	7.023	11.293	3.954	154.021	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.31
111	1R	-4.518	-32.965	-2.964	11.293	103.112	144.676	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.29
111	1S	6.412	-5.781	7.023	155.674	32.683	218.735	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	0.44
111	1T	-4.518	-5.781	-2.964	155.674	131.841	517.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	1.03
111	2	0.769	-23.965	2.546	106.005	94.384	196.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.39
111	7	0.961	-24.699	2.607	107.939	92.485	214.136	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.43
111	8	0.961	-24.675	2.605	107.855	92.403	213.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.43

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.16 cmq/mq passoy= 55 cm

112	1A	7.406	-48.180	27.215	-12.900	373.736	163.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.75
112	1B	-11.778	-48.180	-23.746	-12.900	244.166	465.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.90
112	1C	7.406	-20.794	27.215	147.994	117.873	221.117	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.44
112	1D	-11.778	-20.794	-23.746	147.994	11.697	522.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.01
112	1I	14.540	-60.718	28.926	-38.646	467.372	38.145	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.93
112	1J	-18.912	-60.718	-25.458	-38.646	197.431	443.357	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.85
112	1K	14.540	-8.256	28.926	173.740	164.607	243.468	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	0.49
112	1L	-18.912	-8.256	-25.458	173.740	105.333	648.680	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	1.25
112	1Q	4.736	-52.289	14.534	7.468	283.291	171.464	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.57
112	1R	-9.108	-52.289	-11.066	7.468	223.061	400.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.79
112	1S	4.736	-16.685	14.534	127.626	138.978	286.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.57
112	1T	-9.108	-16.685	-11.066	127.626	78.748	515.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	1.01
112	2	-4.399	-44.661	1.731	89.401	266.269	407.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.81
112	7	-3.808	-45.133	1.959	89.513	255.607	427.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.85
112	8	-3.805	-45.111	1.958	89.451	255.443	426.740	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.85

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.05 cmq/mq passoy= 89 cm

113	1A	17.831	-62.441	43.827	-53.903	647.123	410.565	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	1.29
113	1B	-26.901	-62.441	-46.749	-53.903	393.639	761.442	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	1.42
113	1C	17.831	-33.805	43.827	115.229	382.893	292.154	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.76
113	1D	-26.901	-33.805	-46.749	115.229	129.409	643.031	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.20
113	1I	18.050	-83.765	33.831	-84.641	845.619	385.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.69
113	1J	-27.119	-83.765	-36.753	-84.641	557.637	678.077	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.29
113	1K	18.050	-12.480	33.831	145.966	218.895	375.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.75
113	1L	-27.119	-12.480	-36.753	145.966	69.087	667.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.27
113	1Q	7.049	-70.753	17.783	-28.928	581.004	418.343	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.16
113	1R	-16.118	-70.753	-20.705	-28.928	466.660	629.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	1.22
113	1S	7.049	-25.493	17.783	90.253	309.872	424.517	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.85
113	1T	-16.118	-25.493	-20.705	90.253	195.528	635.253	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.23
113	2	-9.622	-63.115	0.440	43.775	552.923	666.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	1.33
113	7	-8.194	-63.443	-0.646	42.543	537.602	679.526	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	1.36
113	8	-8.185	-63.403	-0.643	42.523	537.175	678.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	1.35

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.58 cmq/mq passo= 68 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.92 cmq/mq passoy= 76 cm

114	1A	44.420	-69.430	48.040	-122.481	849.261	363.277	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	1.70
114	1B	-53.455	-69.430	-53.649	-122.481	632.003	809.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	1.50
114	1C	44.420	-42.004	48.040	34.865	699.420	343.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	1.40
114	1D	-53.455	-42.004	-53.649	34.865	482.162	789.832	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	1.46
114	1I	26.396	-97.224	37.952	-156.080	1117.018	338.624	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	2.23
114	1J	-35.431	-97.224	-43.561	-156.080	927.087	679.770	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.76
114	1K	26.396	-14.210	37.952	68.464	404.337	473.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.95
114	1L	-35.431	-14.210	-43.561	68.464	214.405	814.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	1.53
114	1Q	15.187	-80.370	19.183	-101.819	891.382	460.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.78
114	1R	-24.222	-80.370	-24.793	-101.819	771.618	690.795	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	1.49
114	1S	15.187	-31.064	19.183	14.203	559.805	462.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	1.12
114	1T	-24.222	-31.064	-24.793	14.203	440.041	693.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.34
114	2	-13.425	-73.050	-0.658	-57.681	920.970	749.136	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.80
114	7	-10.464	-73.432	-1.891	-57.859	905.565	755.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.78
114	8	-10.458	-73.372	-1.887	-57.806	904.904	754.962	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.78

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.69 cmq/mq passo= 52 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.34 cmq/mq passoy= 71 cm

115	1A	46.844	-89.254	29.885	-140.295	643.815	415.842	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	1.29
115	1B	-53.375	-89.254	-35.298	-140.295	429.941	105.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	0.80
115	1C	46.844	-56.564	29.885	10.304	600.566	320.028	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	1.20
115	1D	-53.375	-56.564	-35.298	10.304	386.692	201.138	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.72
115	1I	13.464	-121.556	29.443	-177.409	904.003	554.647	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.80

115	1J	-19.995	-121.556	-34.856	-177.409	757.510	91.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	1.47
115	1K	13.464	-24.262	29.443	47.418	272.996	122.838	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.55
115	1L	-19.995	-24.262	-34.856	47.418	126.504	339.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.65
115	1Q	13.022	-98.916	13.185	-123.986	735.863	327.379	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.47
115	1R	-19.553	-98.916	-18.598	-123.986	635.624	32.767	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.23
115	1S	13.022	-46.901	13.185	-6.005	394.883	181.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.79
115	1T	-19.553	-46.901	-18.598	-6.005	294.644	112.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.57
115	2	-11.123	-92.272	-3.251	-82.503	723.101	145.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.42
115	7	-8.317	-94.074	-3.297	-84.012	707.212	143.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	1.40
115	8	-8.314	-93.997	-3.293	-83.934	706.682	143.723	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	1.39
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.03 cmq/mq passo= 64 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.31 cmq/mq passoy= 104 cm														
116	1A	20.078	-94.532	18.881	-119.899	404.399	390.560	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.81
116	1B	-26.964	-94.532	-23.784	-119.899	93.257	150.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.29
116	1C	20.078	-69.545	18.881	2.954	269.099	119.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.54
116	1D	-26.964	-69.545	-23.784	2.954	42.043	119.997	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.23
116	1I	8.683	-117.737	27.877	-141.320	499.161	708.757	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	1.42
116	1J	-15.570	-117.737	-32.780	-141.320	380.038	335.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.74
116	1K	8.683	-46.339	27.877	24.375	17.682	64.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.13
116	1L	-15.570	-46.339	-32.780	24.375	136.805	438.194	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.84
116	1Q	5.387	-106.364	10.532	-108.581	444.608	362.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.89
116	1R	-12.273	-106.364	-15.435	-108.581	296.294	197.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.58
116	1S	5.387	-57.713	10.532	-8.365	66.062	72.934	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.15
116	1T	-12.273	-57.713	-15.435	-8.365	82.253	91.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.18
116	2	-5.997	-105.213	-3.812	-74.946	285.836	180.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.57
116	7	-5.436	-106.708	-3.595	-76.035	267.739	179.865	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.53
116	8	-5.432	-106.608	-3.593	-75.959	267.449	179.578	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.53
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.51 cmq/mq passoy= 82 cm														
117	1A	8.059	-13.855	6.145	-34.292	38.536	88.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.18
117	1B	-6.861	-13.855	-6.624	-34.292	108.876	90.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.22
117	1C	8.059	56.395	6.145	40.113	102.411	48.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.20
117	1D	-6.861	56.395	-6.624	40.113	32.070	45.946	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.09
117	1I	21.649	-41.417	11.915	-41.060	28.803	184.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.37
117	1J	-20.450	-41.417	-12.394	-41.060	161.338	137.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.31
117	1K	21.649	83.957	11.915	46.881	154.872	95.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.31
117	1L	-20.450	83.957	-12.394	46.881	22.338	142.234	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.28
117	1Q	7.342	-5.863	4.191	-17.168	18.505	81.925	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.16
117	1R	-6.144	-5.863	-4.670	-17.168	69.048	67.681	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
117	1S	7.342	48.403	4.191	22.989	62.583	25.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.12
117	1T	-6.144	48.403	-4.670	22.989	12.039	39.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.08
117	2	0.762	27.122	0.286	6.958	2.620	29.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.06
117	7	0.774	27.549	-0.255	5.722	3.254	28.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.06
117	8	0.774	27.528	-0.255	5.719	3.253	28.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.06
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
118	1A	3.530	-17.105	19.206	-42.537	54.481	147.138	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.29
118	1B	-4.727	-17.105	-21.191	-42.537	133.080	198.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.38
118	1C	3.530	63.516	19.206	48.646	158.789	268.442	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.54
118	1D	-4.727	63.516	-21.191	48.646	80.190	217.300	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.42
118	1I	10.110	-56.566	41.848	-53.628	73.988	325.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.65
118	1J	-11.307	-56.566	-43.834	-53.628	227.443	378.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.71
118	1K	10.110	102.977	41.848	59.736	253.152	448.365	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.90
118	1L	-11.307	102.977	-43.834	59.736	99.697	395.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.74
118	1Q	2.906	-9.762	14.183	-22.413	27.263	110.045	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.22
118	1R	-4.103	-9.762	-16.168	-22.413	81.640	133.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.26
118	1S	2.906	56.173	14.183	28.522	107.349	203.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.41
118	1T	-4.103	56.173	-16.168	28.522	52.972	180.208	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.35
118	2	0.401	29.747	-0.679	7.515	17.292	42.315	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.08
118	7	0.432	30.150	-0.933	6.148	17.223	44.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.09
118	8	0.432	30.129	-0.932	6.143	17.196	44.103	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.09
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
119	1A	5.387	-18.854	18.617	-68.186	172.937	194.039	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.39
119	1B	-8.317	-18.854	-16.373	-68.186	88.103	324.786	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.63
119	1C	5.387	67.727	18.617	93.387	188.251	621.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.24
119	1D	-8.317	67.727	-16.373	93.387	273.085	490.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.96
119	1I	14.204	-69.194	31.550	-122.049	373.576	590.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.18
119	1J	-17.133	-69.194	-29.305	-122.049	218.596	796.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	1.53
119	1K	14.204	118.066	31.550	147.250	318.744	1092.865	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	2.18
119	1L	-17.133	118.066	-29.305	147.250	473.723	886.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.70
119	1Q	3.968	-12.977	12.708	-42.474	112.942	139.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.28
119	1R	-6.897	-12.977	-10.464	-42.474	46.329	222.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.44
119	1S	3.968	61.849	12.708	67.675	146.477	519.083	4.52	4.					

120	1S	5.799	58.148	18.474	127.219	243.616	566.094	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.13
120	1T	-8.559	58.148	-15.191	127.219	421.585	420.898	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.83
120	2	0.900	29.546	2.343	44.703	115.551	249.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.50
120	7	-0.744	29.829	1.868	44.017	114.799	256.437	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.51
120	8	-0.743	29.810	1.867	43.978	114.686	256.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.51

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.90 cmq/mq passox= 57 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.87 cmq/mq passoy= 51 cm

121	1A	7.590	-16.733	31.081	-87.299	644.461	30.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	1.29
121	1B	-8.408	-16.733	-28.249	-87.299	33.638	227.396	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.44
121	1C	7.590	61.165	31.081	178.988	252.104	779.735	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	1.56
121	1D	-8.408	61.165	-28.249	178.988	930.203	583.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	1.83
121	1I	5.634	-57.312	50.622	-221.613	1579.394	404.124	4.52	4.52	4.52	9.05	0.49	0.00	3.15
121	1J	-6.452	-57.312	-47.790	-221.613	136.011	615.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	1.15
121	1K	5.634	101.744	50.622	313.302	421.754	1168.059	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.00	2.15
121	1L	-6.452	101.744	-47.790	313.302	1865.136	956.463	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.00	3.69
121	1Q	2.764	-10.684	19.956	-59.034	490.976	34.217	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.98
121	1R	-3.582	-10.684	-17.124	-59.034	57.556	138.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.27
121	1S	2.764	55.115	19.956	150.723	228.186	691.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.38
121	1T	-3.582	55.115	-17.124	150.723	776.718	586.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	1.54
121	2	1.392	25.446	2.084	57.992	198.038	341.801	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.68
121	7	0.619	26.101	1.791	58.214	195.011	351.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.70
121	8	0.619	26.076	1.789	58.152	194.842	351.723	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.70

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=14.51 cmq/mq passox= 31 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.09 cmq/mq passoy= 49 cm

122	1A	-2.959	-14.927	14.980	-53.587	47.458	66.372	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.13
122	1B	3.399	-14.927	-15.764	-53.587	95.977	103.009	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.20
122	1C	-2.959	41.545	14.980	59.692	44.216	144.902	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.29
122	1D	3.399	41.545	-15.764	59.692	92.734	108.264	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.21
122	1I	-2.558	-26.061	22.007	-38.044	113.524	49.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.23
122	1J	2.999	-26.061	-22.791	-38.044	122.497	101.207	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.24
122	1K	-2.558	52.680	22.007	44.149	17.696	143.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.29
122	1L	2.999	52.680	-22.791	44.149	26.668	91.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.18
122	1Q	-1.146	-6.286	8.508	-21.652	77.847	22.208	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.16
122	1R	1.586	-6.286	-9.292	-21.652	94.608	39.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.19
122	1S	-1.146	32.904	8.508	27.758	45.584	81.843	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.16
122	1T	1.586	32.904	-9.292	27.758	62.346	64.100	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.13
122	2	-0.755	12.981	0.195	8.138	75.283	21.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.15
122	7	-0.504	14.874	-0.090	6.512	82.128	23.799	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16
122	8	-0.504	14.859	-0.090	6.510	82.080	23.782	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

123	1A	9.372	-24.009	52.914	-80.311	170.859	350.983	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.70
123	1B	-7.679	-24.009	-53.720	-80.311	98.146	314.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.58
123	1C	9.372	50.811	52.914	72.304	178.552	315.652	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.63
123	1D	-7.679	50.811	-53.720	72.304	105.839	351.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.65
123	1I	3.075	-39.761	68.982	-67.260	297.499	399.279	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.80
123	1J	-1.382	-39.761	-69.789	-67.260	90.577	354.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.64
123	1K	3.075	66.563	68.982	59.254	186.121	355.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.71
123	1L	-1.382	66.563	-69.789	59.254	20.802	399.939	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.72
123	1Q	2.402	-12.636	27.397	-39.349	193.450	198.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.40
123	1R	-0.710	-12.636	-28.204	-39.349	121.198	169.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.33
123	1S	2.402	39.439	27.397	31.343	155.499	170.229	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.34
123	1T	-0.710	39.439	-28.204	31.343	83.247	198.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.38
123	2	-2.630	12.667	0.789	6.819	159.586	7.551	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.32
123	7	-1.371	14.737	0.500	4.826	168.660	4.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.34
123	8	-1.371	14.722	0.500	4.824	168.563	4.158	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.34

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

124	1A	24.595	-15.388	60.730	-108.803	179.010	334.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.67
124	1B	-23.260	-15.388	-61.880	-108.803	251.291	171.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.49
124	1C	24.595	44.324	60.730	124.363	278.831	726.648	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	1.45
124	1D	-23.260	44.324	-61.880	124.363	151.469	889.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.63
124	1I	15.251	-30.899	100.820	-107.355	280.173	412.603	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.82
124	1J	-13.916	-30.899	-101.970	-107.355	324.985	212.459	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.64
124	1K	15.251	59.835	100.820	122.914	352.526	767.973	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.53
124	1L	-13.916	59.835	-101.970	122.914	252.632	968.116	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.68
124	1Q	9.501	-7.929	37.215	-51.422	130.076	66.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.26
124	1R	-8.166	-7.929	-38.366	-51.422	136.056	36.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.27
124	1S	9.501	36.865	37.215	66.982	163.596	518.794	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	1.04
124	1T	-8.166	36.865	-38.366	66.982	102.535	622.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	1.18
124	2	1.270	13.928	2.961	14.786	9.220	312.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.62
124	7	1.116	16.058	1.781	13.021	12.662	334.197	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.67
124	8	1.116	16.039	1.779	13.010	12.671	333.974	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.67

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.53 cmq/mq passoy= 60 cm

125	1A	7.318	4.695	37.820	-127.179	110.313	208.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.42
125	1B	-5.476	4.695	-36.397	-127.179	425.192	146.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.84
125	1C	7.318	39.714	37.820	184.800	399.450	544.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	1.09
125	1D	-5.476	39.714	-36.397	184.800	136.055	606.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.15
125	1I	6.307	-32.703	59.195	-160.060	109.742	237.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.47
125	1J	-4.465	-32.703	-57.772	-160.060	508.275	122.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.01
125	1K	6.307	77.113	59.195	217.681	482.533	520.383	4.52	4.52	9.05	4.52	0.49	0.01	0.96
125	1L	-4.465	77.113	-57.772	217.681	135.484	635.786	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	1.17
125	1Q	3.686	0.209	23.074	-60.720	52.994	29.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.11
125	1R	-1.844	0.209	-21.652	-60.720	238.355	26.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.47
125	1S	3.686	44.200	23.074	118.341	212.613	371.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.74
125	1T	-1.844	44.200	-21.652	118.341	78.736	427.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.83

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx= 3.95 cmq/mq		passox= 114 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= 4.95 cmq/mq		passoy= 91 cm
126	1A	0.919	11.457	28.901	-128.925	337.129	192.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	0.67
126	1B	1.580	11.457	-26.541	-128.925	749.722	15.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.50
126	1C	0.919	43.276	28.901	212.004	589.193	619.621	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.00	1.24
126	1D	1.580	43.276	-26.541	212.004	497.658	797.096	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.53
126	1I	0.703	-28.306	42.663	-175.984	231.716	441.080	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	0.88
126	1J	1.796	-28.306	-40.303	-175.984	813.866	184.070	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.62
126	1K	0.703	83.038	42.663	259.062	653.337	788.273	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.00	1.45
126	1L	1.796	83.038	-40.303	259.062	392.246	1045.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.00	1.97
126	1Q	1.406	5.091	17.568	-60.004	119.276	68.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.24
126	1R	1.093	5.091	-15.208	-60.004	448.983	67.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.90
126	1S	1.406	49.641	17.568	143.082	288.454	536.649	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	1.07
126	1T	1.093	49.641	-15.208	143.082	279.805	673.024	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	1.31
126	2	3.412	25.998	2.689	47.149	124.943	303.924	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.61
126	7	2.711	30.135	2.244	50.347	117.555	342.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.68
126	8	2.710	30.104	2.242	50.309	117.510	342.434	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.68

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx= 6.33 cmq/mq		passox= 71 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= 8.13 cmq/mq		passoy= 55 cm
127	1A	16.172	-1.554	15.360	-63.829	80.386	130.771	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.26
127	1B	-14.849	-1.554	-15.938	-63.829	3.550	288.974	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.56
127	1C	16.172	41.014	15.360	81.918	30.375	247.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.49
127	1D	-14.849	41.014	-15.938	81.918	53.561	89.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.17
127	1I	17.242	-18.745	14.827	-48.676	103.153	166.406	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.33
127	1J	-15.919	-18.745	-15.405	-48.676	34.059	231.835	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.45
127	1K	17.242	58.205	14.827	66.765	7.234	190.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.38
127	1L	-15.919	58.205	-15.405	66.765	76.329	124.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.24
127	1Q	8.179	2.299	7.003	-24.337	52.893	87.370	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.17
127	1R	-6.856	2.299	-7.581	-24.337	17.324	141.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.28
127	1S	8.179	37.161	7.003	42.426	9.501	99.569	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.20
127	1T	-6.856	37.161	-7.581	42.426	26.068	45.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.09
127	2	-1.006	18.933	-0.503	14.684	11.636	20.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.04
127	7	-0.253	21.837	-0.319	13.610	14.073	23.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.05
127	8	-0.254	21.817	-0.319	13.602	14.063	23.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.05

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
128 1A	19.845	-3.611	33.481	-81.891	53.855	297.027	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.59
128 1B	-18.323	-3.611	-36.266	-81.891	96.923	445.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.85
128 1C	19.845	48.221	33.481	98.551	62.389	512.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.02
128 1D	-18.323	48.221	-36.266	98.551	88.389	363.920	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.69
128 1I	17.739	-25.772	40.114	-55.852	118.753	357.930	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.71
128 1J	-16.216	-25.772	-42.899	-55.852	66.983	350.931	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.66
128 1K	17.739	70.381	40.114	72.512	32.449	417.824	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.83
128 1L	-16.216	70.381	-42.899	72.512	153.287	424.824	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.80
128 1Q	9.174	1.142	16.865	-31.279	38.760	155.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.31
128 1R	-7.652	1.142	-19.651	-31.279	46.127	185.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.36
128 1S	9.174	43.468	16.865	47.939	11.593	252.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.50
128 1T	-7.652	43.468	-19.651	47.939	73.294	222.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.43
128 2	1.639	20.618	0.833	15.105	18.426	27.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.06
128 7	1.276	24.216	-0.940	13.485	20.292	34.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.07
128 8	1.276	24.194	-0.939	13.479	20.279	34.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.07

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= 3.99 cmq/mq		passoy= 113 cm	
129	1A	10.203	-6.271	21.975	-127.190	135.377	603.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	1.20	
129	1B	-7.403	-6.271	-25.555	-127.190	292.973	478.854	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.92	
129	1C	10.203	58.896	21.975	150.702	142.835	774.647	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.55	
129	1D	-7.403	58.896	-25.555	150.702	285.515	899.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	1.73	
129	1I	4.983	-35.037	28.963	-100.732	148.383	689.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.38	
129	1J	-2.182	-35.037	-32.543	-100.732	298.679	376.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.72	
129	1K	4.983	87.662	28.963	124.244	148.542	672.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	1.34	
129	1L	-2.182	87.662	-32.543	124.244	298.520	985.779	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	1.88	
129	1Q	4.214	-0.156	11.415	-52.825	41.529	262.921	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.52	
129	1R	-1.413	-0.156	-14.995	-52.825	184.754	142.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.37	
129	1S	4.214	52.782	11.415	76.337	34.617	438.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.88	
129	1T	-1.413	52.782	-14.995	76.337	191.666	558.714	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.09	
129	2	2.167	23.630	-0.723	19.743	81.773	131.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.26	
129	7	2.045	28.152	-1.384	18.082	88.899	157.226	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.31	
129	8	2.044	28.127	-1.383	18.075	88.848	157.030	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.31	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= 7.67 cmq/mq		passoy= 58 cm	
130	1A	7.864	-19.866	30.624	-182.011	22.016	629.295	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	1.26	
130	1B	-4.887	-19.866	-33.087	-182.011	565.456	343.028	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	1.12	
130	1C	7.864	87.613	30.624	233.760	389.010	780.953	4.52	4.52	9.05	4.52	0.50	0.00	1.44	
130	1D	-4.887	87.613	-33.087	233.760	154.430	1067.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.00	2.03	
130	1I	1.809	-68.743	42.071	-178.506	106.586	726.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.00	1.45	
130	1J	1.168	-68.743	-44.535	-178.506	574.626	272.015	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.15	
130	1K	1.809	136.490	42.071	230.254	398.180	709.940	4.52	4.52	9.05	4.52	0.56	0.00	1.31	
130	1L	1.168	136.490	-44.535	230.254	69.860	1164.862	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.00	2.18	
130	1Q	3.021	-8.235	16.665	-80.038	67.484	237.716	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.47	
130	1R	-0.044	-8.235	-19.129	-80.038	325.009	44.075	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.65	
130	1S	3.021	75.982	16.665	131.786	148.563	482.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.96	
130	1T	-0.044	75.982	-19.129	131.786	108.962	675.641	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.31	
130	2	4.651	26.852	-1.562	28.811	112.485	199.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.40	
130	7	3.583	33.899	-1.588	30.806	114.225	235.709	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.47	
130	8	3.581	33.848	-1.588	30.774	114.126	235.468	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.47	

131	1A	14.411	-45.567	45.311	-193.241	15.264	618.544	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	1.24
131	1B	-11.876	-45.567	-44.497	-193.241	861.387	51.661	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.69
131	1C	14.411	126.005	45.311	274.068	684.326	664.323	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	1.37
131	1D	-11.876	126.005	-44.497	274.068	192.325	1231.206	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.01	2.31
131	1I	13.708	-98.252	53.022	-200.530	290.889	939.551	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	1.88
131	1J	-11.173	-98.252	-52.207	-200.530	849.598	322.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	1.67
131	1K	13.708	178.690	53.022	281.356	672.537	935.134	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.01	1.72
131	1L	-11.173	178.690	-52.207	281.356	113.829	1552.213	4.52	4.52	9.05	4.52	0.71	0.01	2.67
131	1Q	7.275	-19.517	23.426	-81.919	77.625	280.823	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.56
131	1R	-4.740	-19.517	-22.611	-81.919	475.294	45.738	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.94
131	1S	7.275	99.955	23.426	162.746	298.234	566.925	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.13
131	1T	-4.740	99.955	-22.611	162.746	99.436	893.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	1.73
131	2	4.449	34.670	2.910	42.086	142.865	260.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.52
131	7	3.343	42.173	1.967	46.714	132.512	319.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.64
131	8	3.341	42.134	1.965	46.681	132.426	319.108	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.64

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.70 cmq/mq passox= 67 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 12.08 cmq/mq passoy= 37 cm

132	1A	-1.930	-1.074	21.849	-60.351	116.828	320.591	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.64
132	1B	1.589	-1.074	-20.537	-60.351	69.614	359.622	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.70
132	1C	-1.930	18.897	21.849	74.006	43.234	203.936	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.41
132	1D	1.589	18.897	-20.537	74.006	229.677	164.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.46
132	1I	-3.002	-15.265	21.577	-63.453	216.121	333.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.67
132	1J	2.661	-15.265	-20.265	-63.453	0.032	372.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.72
132	1K	-3.002	33.088	21.577	77.108	112.817	216.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.43
132	1L	2.661	33.088	-20.265	77.108	328.969	177.488	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.66
132	1Q	-1.188	-2.333	10.565	-28.310	54.788	205.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.41
132	1R	0.846	-2.333	-9.252	-28.310	43.708	223.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.44
132	1S	-1.188	20.156	10.565	41.965	69.141	68.203	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.14
132	1T	0.846	20.156	-9.252	41.965	167.637	49.564	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.33
132	2	0.772	7.888	-0.865	11.899	55.941	74.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.15
132	7	0.509	9.480	-0.307	10.772	63.442	85.622	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.17
132	8	0.509	9.468	-0.307	10.764	63.395	85.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.17

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

133	1A	19.571	-42.422	71.387	-151.878	0.886	456.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	0.91
133	1B	-20.632	-42.422	-68.646	-151.878	150.756	605.918	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.10
133	1C	19.571	62.778	71.387	142.077	13.899	267.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.53
133	1D	-20.632	62.778	-68.646	142.077	135.972	118.776	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.26
133	1I	21.388	-61.255	78.831	-138.690	170.477	508.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.02
133	1J	-22.449	-61.255	-76.090	-138.690	24.076	615.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.11
133	1K	21.388	81.611	78.831	128.890	112.782	277.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.55
133	1L	-22.449	81.611	-76.090	128.890	307.334	170.823	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.59
133	1Q	9.408	-22.566	36.095	-75.307	10.784	333.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.67
133	1R	-10.470	-22.566	-33.354	-75.307	76.725	394.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.75
133	1S	9.408	42.922	36.095	65.506	60.133	56.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.12
133	1T	-10.470	42.922	-33.354	65.506	147.641	4.246	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.29
133	2	1.940	7.924	-2.141	10.555	64.616	161.397	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.32
133	7	1.092	10.182	-0.768	8.814	75.119	186.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.37
133	8	1.092	10.168	-0.768	8.807	75.033	185.981	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.37

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.79 cmq/mq passoy= 94 cm

134	1A	80.384	-15.790	149.176	-148.636	58.024	476.960	4.52	4.52	4.52	9.05	0.38	0.06	0.88
134	1B	-87.303	-15.790	-157.164	-148.636	337.417	457.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.06	0.74
134	1C	80.384	54.995	149.176	166.530	356.816	808.713	4.52	4.52	9.05	4.52	0.43	0.06	1.49
134	1D	-87.303	54.995	-157.164	166.530	636.209	827.731	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	1.34
134	1I	94.037	-55.071	139.050	-130.162	152.209	589.105	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.06	1.18
134	1J	-100.956	-55.071	-147.039	-130.162	143.196	493.023	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.06	0.81
134	1K	94.037	94.276	139.050	148.055	551.037	843.794	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.06	1.68
134	1L	-100.956	94.276	-147.039	148.055	846.442	939.876	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.06	1.55
134	1Q	40.174	-10.743	66.521	-67.293	144.687	187.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.37
134	1R	-47.093	-10.743	-74.510	-67.293	298.160	148.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	0.56
134	1S	40.174	49.949	66.521	85.186	396.073	499.624	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	1.00
134	1T	-47.093	49.949	-74.510	85.186	549.546	538.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	1.03
134	2	6.424	14.285	-2.064	14.425	317.030	117.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.63
134	7	2.749	19.011	-2.428	13.431	374.182	163.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.75
134	8	2.749	18.989	-2.424	13.422	373.831	163.678	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.75

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.58 cmq/mq passox= 68 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.31 cmq/mq passoy= 61 cm

135	1A	117.002	-134.318	149.770	-279.558	175.396	669.720	4.52	4.52	4.52	9.05	0.80	0.07	1.23
135	1B	-111.481	-134.318	-167.299	-279.558	281.253	371.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.07	0.60
135	1C	117.002	211.184	149.770	336.307	142.255	962.497	9.05	4.52	9.05	4.52	0.86	0.07	1.77
135	1D	-111.481	211.184	-167.299	336.307	598.904	1261.210	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.07	2.02
135	1I	108.998	-183.790	157.996	-263.751	373.691	797.712	4.52	9.05	4.52	9.05	0.69	0.07	1.47
135	1J	-103.477	-183.790	-175.525	-263.751	26.213	428.503	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.07	0.68
135	1K	108.998	260.656	157.996	320.501	397.295	1019.993	9.05	4.52	9.05	4.52	0.83	0.07	1.88
135	1L	-103.477	260.656	-175.525	320.501	797.199	1389.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.07	2.21
135	1Q	55.630	-61.892	70.420	-123.124	38.243	219.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	0.44
135	1R	-50.110	-61.892	-87.949	-123.124	183.590	46.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	0.34
135	1S	55.630	138.758	70.420	179.873	239.918	637.671	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.04	1.27
135	1T	-50.110	138.758	-87.949	179.873	461.751	810.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	1.44
135	2	5.263	26.406	-2.297	27.737	222.520	163.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.44
135	7	4.029	36.292	-5.438	31.737	245.778	255.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.51
135	8	4.027	36.244	-5.429	31.705	245.552	255.024	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.51

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.20 cmq/mq passox= 72 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.81 cmq/mq passoy= 41 cm

136	1A	27.399	-199.934	64.373	-315.069	139.492	469.299	4.52	4.52	4.52	9.05	0.88	0.01	0.86
136	1B	-15.027	-199.934	-79.442	-315.069	188.236	119.927	4.52	4.52	4.52	9.05	0.78	0.01	0.37
136	1C	27.399	306.984	64.373	414.113	19.217	850.594	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.01	1.57
136	1D	-15.027	306.984	-79.442	414.113	308.511	1199.966	9.05	4.52	9.05	4.52	0.78	0.01	2.00

136	1I	-4.879	-241.740	102.281	-316.638	143.321	598.557	4.52	4.52	4.52	9.05	0.97	0.01	1.10
136	1J	17.252	-241.740	-117.350	-316.638	34.833	325.052	4.52	9.05	4.52	4.52	0.99	0.01	0.55
136	1K	-4.879	348.791	102.281	415.682	203.852	1055.720	9.05	4.52	9.05	4.52	0.99	0.01	1.94
136	1L	17.252	348.791	-117.350	415.682	312.340	1329.225	9.05	4.52	9.05	4.52	0.75	0.01	2.11
136	1Q	9.891	-85.757	37.039	-134.453	76.462	117.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.23
136	1R	2.482	-85.757	-52.108	-134.453	71.405	71.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.14
136	1S	9.891	192.808	37.039	233.497	97.614	659.508	4.52	4.52	9.05	4.52	0.80	0.01	1.21
136	1T	2.482	192.808	-52.108	233.497	245.481	847.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	1.57
136	2	8.790	38.285	-6.175	42.737	190.876	203.296	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.40
136	7	7.863	51.442	-7.002	51.977	159.097	316.526	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.63
136	8	7.857	51.383	-6.996	51.926	159.038	315.989	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.62

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.34 cmq/mq passoy= 43 cm

137	1A	3.669	-9.647	20.661	-60.649	278.840	148.599	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.56
137	1B	-2.426	-9.647	-20.971	-60.649	217.966	21.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.43
137	1C	3.669	23.200	20.661	77.546	64.424	130.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.26
137	1D	-2.426	23.200	-20.971	77.546	125.298	257.061	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.50
137	1I	4.104	3.526	21.077	-55.022	355.469	173.857	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.71
137	1J	-2.860	3.526	-21.387	-55.022	218.971	94.183	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.44
137	1K	4.104	10.027	21.077	71.920	65.429	202.645	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.40
137	1L	-2.860	10.027	-21.387	71.920	201.928	282.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.55
137	1Q	2.175	-0.622	9.744	-25.897	198.666	57.012	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.40
137	1R	-0.931	-0.622	-10.054	-25.897	150.352	5.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.30
137	1S	2.175	14.175	9.744	42.794	3.190	113.781	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.23
137	1T	-0.931	14.175	-10.054	42.794	45.124	165.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.33
137	2	-0.956	5.469	0.825	11.707	66.572	45.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.13
137	7	-0.367	6.888	0.536	11.525	80.550	55.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.16
137	8	-0.367	6.881	0.536	11.515	80.483	55.771	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.16

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

138	1A	32.774	-81.561	75.323	-124.761	372.881	91.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	0.74
138	1B	-30.079	-81.561	-76.269	-124.761	342.816	4.702	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	0.66
138	1C	32.774	72.036	75.323	144.382	7.892	137.513	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	0.27
138	1D	-30.079	72.036	-76.269	144.382	37.957	224.652	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.40
138	1I	31.220	-65.909	67.025	-138.079	460.603	158.236	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.92
138	1J	-28.525	-65.909	-67.972	-138.079	356.256	117.405	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	0.68
138	1K	31.220	56.384	67.025	157.700	21.332	250.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	0.50
138	1L	-28.525	56.384	-67.972	157.700	125.680	291.047	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	0.53
138	1Q	15.822	-40.549	33.265	-61.306	296.735	36.815	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.59
138	1R	-13.127	-40.549	-34.211	-61.306	261.145	1.257	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.51
138	1S	15.822	31.024	33.265	80.926	73.778	134.068	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.27
138	1T	-13.127	31.024	-34.211	80.926	38.188	169.625	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.32
138	2	-3.609	-5.993	1.182	12.519	155.219	51.170	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.31
138	7	-1.497	-6.106	0.504	12.744	181.566	65.967	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.36
138	8	-1.497	-6.102	0.503	12.730	181.439	65.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.36

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

139	1A	113.835	-58.312	123.207	-116.075	470.464	24.279	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.07	0.94
139	1B	-121.932	-58.312	-129.985	-116.075	184.421	174.082	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	0.31
139	1C	113.835	76.197	123.207	154.490	539.310	515.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.07	1.08
139	1D	-121.932	76.197	-129.985	154.490	825.352	665.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.07	1.40
139	1I	101.717	-21.025	134.680	-134.604	603.717	51.464	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.07	1.21
139	1J	-109.813	-21.025	-141.458	-134.604	282.269	49.529	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.07	0.49
139	1K	101.717	38.910	134.680	173.019	637.157	639.939	4.52	4.52	9.05	4.52	0.43	0.07	1.27
139	1L	-109.813	38.910	-141.458	173.019	958.605	740.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	1.65
139	1Q	49.641	-16.769	59.559	-54.176	184.468	156.119	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.37
139	1R	-57.738	-16.769	-66.337	-54.176	23.862	230.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	0.42
139	1S	49.641	34.654	59.559	92.591	378.750	458.997	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.92
139	1T	-57.738	34.654	-66.337	92.591	539.356	533.350	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.99
139	2	2.161	5.617	3.504	19.238	124.521	293.295	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.59
139	7	-0.853	8.141	0.477	21.771	169.125	358.664	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.72
139	8	-0.849	8.130	0.476	21.746	168.921	358.347	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.72

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.46 cmq/mq passo= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.76 cmq/mq passoy= 78 cm

140	1A	118.055	-203.373	152.982	-253.354	784.027	71.317	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.07	1.44
140	1B	-135.532	-203.373	-147.339	-253.354	208.657	143.365	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.07	0.35
140	1C	118.055	260.379	152.982	329.535	804.913	269.921	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.07	1.48
140	1D	-135.532	260.379	-147.339	329.535	1380.283	484.603	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.07	2.30
140	1I	125.138	-158.598	143.403	-273.131	978.084	106.561	4.52	4.52	4.52	9.05	0.98	0.07	1.95
140	1J	-142.615	-158.598	-137.760	-273.131	403.465	69.745	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.07	0.67
140	1K	125.138	215.604	143.403	349.313	999.721	343.541	9.05	4.52	9.05	4.52	0.89	0.07	1.84
140	1L	-142.615	215.604	-137.760	349.313	1574.340	519.846	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.07	2.60
140	1Q	53.961	-77.856	73.654	-114.051	292.371	51.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.04	0.58
140	1R	-71.437	-77.856	-68.011	-114.051	0.754	157.906	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	0.29
140	1S	53.961	134.862	73.654	190.232	595.502	255.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.04	1.19
140	1T	-71.437	134.862	-68.011	190.232	888.626	361.900	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	1.61
140	2	-1.803	18.758	2.866	32.247	175.119	182.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.37
140	7	-4.555	26.410	2.051	39.606	263.802	219.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.52
140	8	-4.546	26.392	2.047	39.574	263.404	219.021	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.52

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=12.25 cmq/mq passo= 36 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

141	1A	-21.782	-259.936	119.496	-306.718	735.969	189.992	4.52	4.52	4.52	9.05	1.00	0.02	1.42
141	1B	6.653	-259.936	-107.048	-306.718	224.868	164.594	4.52	9.05	4.52	4.52	0.98	0.02	0.41
141	1C	-21.782	359.286	119.496	412.905	963.603	1.140	9.05	4.52	13.57	4.52	0.73	0.02	1.72
141	1D	6.653	359.286	-107.048	412.905	1474.704	26.539	9.05	4.52	9.05	4.52	0.76	0.02	2.72
141	1I	20.137	-221.431	77.539	-307.115	1041.048	368.548	4.52	4.52	4.52	9.05	0.95	0.02	2.08
141	1J	-35.266	-221.431	-65.092	-307.115	586.198	253.360	4.52	4.52	4.52	9.05	0.82	0.02	1.11
141	1K	20.137	320.781	77.539	413.302	1324.932	89.906	9.05	4.52	9.05	4.52	0.95	0.02	2.44
141	1L	-35.266	320.781	-65.092	413.302	1779.782	205.094	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	3.13
141	1Q	0.493	-97.623	51.522	-128.108	304.471	140.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.61

141	1R	-15.622	-97.623	-39.074	-128.108	32.112	144.083	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.27
141	1S	0.493	196.973	51.522	234.295	770.847	19.371	4.52	4.52	9.05	4.52	0.80	0.01	1.54
141	1T	-15.622	196.973	-39.074	234.295	1043.206	22.746	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	2.04
141	2	3.158	33.087	1.674	42.736	233.234	139.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.47
141	7	-2.671	46.266	3.607	53.881	336.620	127.147	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.67
141	8	-2.664	46.215	3.600	53.821	336.226	127.034	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.67

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=13.85 cmq/mq passo= 32 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

142	1A	11.294	-5.095	19.033	-46.924	158.552	49.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.32
142	1B	-11.853	-5.095	-17.765	-46.924	139.023	11.431	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.27
142	1C	11.294	23.611	19.033	85.708	94.524	12.315	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.19
142	1D	-11.853	23.611	-17.765	85.708	114.053	25.971	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.22
142	1I	10.815	18.377	18.724	-52.372	131.412	89.542	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.26
142	1J	-11.373	18.377	-17.457	-52.372	92.464	51.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.18
142	1K	10.815	0.139	18.724	91.156	47.965	27.337	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.10
142	1L	-11.373	0.139	-17.457	91.156	86.913	65.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.17
142	1Q	5.020	5.470	9.239	-16.890	84.781	43.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.17
142	1R	-5.579	5.470	-7.972	-16.890	71.223	24.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
142	1S	5.020	13.046	9.239	55.674	26.724	1.145	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.05
142	1T	-5.579	13.046	-7.972	55.674	40.282	19.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.08
142	2	-0.686	7.699	-1.201	20.942	21.616	13.302	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.04
142	7	-0.427	9.523	-0.385	22.850	24.698	14.255	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.05
142	8	-0.427	9.515	-0.385	22.830	24.665	14.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.05

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

143	1A	29.718	-12.218	34.963	-52.964	325.638	106.815	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.65
143	1B	-32.484	-12.218	-33.480	-52.964	177.059	75.598	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.34
143	1C	29.718	29.230	34.963	96.730	241.794	37.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.48
143	1D	-32.484	29.230	-33.480	96.730	390.373	145.372	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.74
143	1I	28.936	24.908	27.801	-68.412	212.911	121.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.43
143	1J	-31.702	24.908	-26.318	-68.412	79.483	39.578	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.15
143	1K	28.936	-7.896	27.801	112.177	144.217	1.021	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.29
143	1L	-31.702	-7.896	-26.318	112.177	277.646	160.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.53
143	1Q	13.129	4.301	15.427	-21.544	123.428	53.253	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.25
143	1R	-15.894	4.301	-13.944	-21.544	52.089	36.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.10
143	1S	13.129	12.711	15.427	65.310	116.823	2.385	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.23
143	1T	-15.894	12.711	-13.944	65.310	188.163	91.810	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.37
143	2	2.602	6.978	1.187	23.144	21.920	14.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.04
143	7	0.828	8.710	0.997	25.523	30.453	19.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.06
143	8	0.829	8.693	0.997	25.483	30.419	19.150	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.06

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

144	1A	8.945	-50.572	32.149	-86.203	672.947	131.562	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.34
144	1B	-12.438	-50.572	-29.360	-86.203	177.595	292.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.56
144	1C	8.945	74.471	32.149	137.723	467.887	139.848	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.93
144	1D	-12.438	74.471	-29.360	137.723	963.238	284.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.89
144	1I	8.246	-13.781	24.477	-111.857	546.229	89.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.09
144	1J	-11.740	-13.781	-21.688	-111.857	124.316	287.497	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.56
144	1K	8.246	37.680	24.477	163.376	414.607	134.891	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	0.83
144	1L	-11.740	37.680	-21.688	163.376	836.520	241.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	1.64
144	1Q	2.999	-11.708	14.431	-38.255	239.694	27.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.48
144	1R	-6.492	-11.708	-11.642	-38.255	4.126	185.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.36
144	1S	2.999	35.607	14.431	89.775	294.417	33.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.59
144	1T	-6.492	35.607	-11.642	89.775	529.985	179.845	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.05
144	2	1.512	10.259	1.030	26.490	114.855	70.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.23
144	7	-0.567	12.494	1.360	29.580	146.027	82.550	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.29
144	8	-0.566	12.487	1.358	29.555	145.872	82.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.29

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.49 cmq/mq passo= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

145	1A	12.989	-128.252	45.932	-143.987	803.063	232.382	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.60
145	1B	-15.421	-128.252	-43.014	-143.987	186.832	577.786	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.09
145	1C	12.989	180.532	45.932	210.731	615.772	400.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	1.23
145	1D	-15.421	180.532	-43.014	210.731	1232.003	55.469	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	2.41
145	1I	9.934	-85.711	34.292	-166.212	727.085	301.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.45
145	1J	-12.366	-85.711	-31.374	-166.212	210.778	629.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	1.20
145	1K	9.934	137.992	34.292	232.956	639.718	452.106	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	1.28
145	1L	-12.366	137.992	-31.374	232.956	1156.025	124.420	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	2.27
145	1Q	4.708	-43.405	19.855	-63.641	278.862	167.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.56
145	1R	-7.140	-43.405	-16.937	-63.641	9.302	345.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.67
145	1S	4.708	95.686	19.855	130.385	419.638	168.603	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.84
145	1T	-7.140	95.686	-16.937	130.385	707.802	9.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.40
145	2	5.551	19.527	1.519	30.680	178.089	94.340	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.36
145	7	3.278	25.617	1.688	36.166	220.781	103.388	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.44
145	8	3.276	25.584	1.686	36.127	220.514	103.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.44

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.58 cmq/mq passo= 47 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.89 cmq/mq passoy= 92 cm

146	1A	33.197	-167.681	44.770	-151.736	1002.158	452.916	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	2.00
146	1B	-32.400	-167.681	-42.257	-151.736	248.003	840.677	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	1.58
146	1C	33.197	248.796	44.770	230.614	861.264	649.013	9.05	4.52	9.05	4.52	0.54	0.02	1.59
146	1D	-32.400	248.796	-42.257	230.614	1615.419	261.252	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	3.08
146	1I	31.860	-119.495	36.116	-160.957	1080.580	738.885	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	2.16
146	1J	-31.063	-119.495	-33.603	-160.957	532.264	1031.970	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.96
146	1K	31.860	200.610	36.116	239.835	1145.526	840.305	4.52	4.52	9.05	4.52	0.89	0.02	2.29
146	1L	-31.063	200.610	-33.603	239.835	1693.841	547.221	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	3.24
146	1Q	15.511	-55.251	19.794	-62.039	412.767	308.692	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.82
146	1R	-14.714	-55.251	-17.281	-62.039	57.672	522.276	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	1.02
146	1S	15.511	136.367	19.794	140.917	670.934	330.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	1.34
146	1T	-14.714	136.367	-17.281	140.917	1026.028	117.028	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	2.01
146	2	6.512	31.700	2.041	37.399	237.243	115.590	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.47
146	7	4.124	40.564	1.893	43.403	305.440	120.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.61

146	8	4.122	40.531	1.891	43.363	305.214	120.152	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.61
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=13.18 cmq/mq passo=		34 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=		8.03 cmq/mq passoy= 56 cm				
147	1A	19.671	-166.299	53.455	-166.786	230.367	935.529	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	1.87
147	1B	-17.505	-166.299	-48.500	-166.786	210.205	745.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	1.39
147	1C	19.671	277.993	53.455	259.864	138.516	732.534	9.05	4.52	9.05	4.52	0.59	0.02	1.35
147	1D	-17.505	277.993	-48.500	259.864	579.088	922.094	9.05	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	1.72
147	1I	24.195	-128.586	41.527	-156.741	309.730	994.141	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	1.98
147	1J	-22.029	-128.586	-36.572	-156.741	65.409	845.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.60
147	1K	24.195	240.279	41.527	249.818	414.130	832.352	9.05	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	1.53
147	1L	-22.029	240.279	-36.572	249.818	658.451	980.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	1.86
147	1Q	10.987	-51.978	23.930	-62.474	71.532	470.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.94
147	1R	-8.821	-51.978	-18.975	-62.474	120.054	405.303	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.79
147	1S	10.987	163.672	23.930	155.551	228.667	391.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	0.78
147	1T	-8.821	163.672	-18.975	155.551	420.253	456.687	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.89
147	2	7.858	45.708	1.313	45.802	177.589	56.476	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.35
147	7	5.297	57.082	2.106	52.212	199.237	37.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.40
147	8	5.294	57.011	2.103	52.153	199.002	37.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.40
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 5.12 cmq/mq passo=		88 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=		7.73 cmq/mq passoy= 58 cm				
148	1A	-8.891	-135.790	48.523	-149.514	147.121	976.657	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.95
148	1B	14.012	-135.790	-40.807	-149.514	465.535	707.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.33
148	1C	-8.891	276.677	48.523	249.710	247.777	849.919	9.05	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	1.57
148	1D	14.012	276.677	-40.807	249.710	70.637	1119.365	9.05	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	2.11
148	1I	13.806	-108.746	32.085	-114.590	168.451	864.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.73
148	1J	-8.686	-108.746	-24.369	-114.590	274.580	729.337	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.41
148	1K	13.806	249.633	32.085	214.786	56.822	872.045	9.05	4.52	4.52	4.52	0.95	0.00	1.74
148	1L	-8.686	249.633	-24.369	214.786	49.308	1006.708	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.00	1.94
148	1Q	6.769	-35.300	21.812	-47.213	100.746	420.194	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.84
148	1R	-1.648	-35.300	-14.096	-47.213	232.335	330.965	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.65
148	1S	6.769	176.187	21.812	147.409	14.577	473.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	0.95
148	1T	-1.648	176.187	-14.096	147.409	117.012	562.902	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.10
148	2	8.917	64.477	1.831	55.065	173.762	6.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.35
148	7	6.717	76.109	3.148	59.662	162.242	34.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.32
148	8	6.711	76.017	3.144	59.596	162.104	34.372	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.32
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=		8.71 cmq/mq passoy= 51 cm		
149	1A	-14.381	-72.936	44.506	-118.263	594.384	931.731	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.86
149	1B	22.964	-72.936	-36.808	-118.263	602.701	330.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.20
149	1C	-14.381	226.621	44.506	218.101	523.965	613.481	4.52	4.52	9.05	4.52	0.89	0.01	1.13
149	1D	22.964	226.621	-36.808	218.101	515.648	1214.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	2.30
149	1I	0.722	-36.605	33.581	-103.638	570.951	742.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.48
149	1J	7.861	-36.605	-25.883	-103.638	427.206	186.977	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.85
149	1K	0.722	190.290	33.581	203.475	348.469	469.920	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.00	0.94
149	1L	7.861	190.290	-25.883	203.475	492.215	1025.045	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.00	1.97
149	1Q	0.120	-1.646	21.457	-37.170	281.614	349.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.70
149	1R	8.463	-1.646	-13.759	-37.170	271.043	76.484	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.54
149	1S	0.120	155.330	21.457	137.008	192.307	359.428	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	0.72
149	1T	8.463	155.330	-13.759	137.008	202.878	632.900	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.24
149	2	9.732	81.600	-1.088	61.221	151.383	76.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.30
149	7	8.127	89.777	2.624	63.241	111.974	121.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.24
149	8	8.121	89.703	2.620	63.189	111.936	121.021	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.24
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 4.69 cmq/mq passo=		96 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=		9.45 cmq/mq passoy= 47 cm				
150	1A	-13.811	1.490	35.475	-66.916	298.633	499.814	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	1.00
150	1B	23.963	1.490	-32.817	-66.916	328.755	75.236	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.66
150	1C	-13.811	147.460	35.475	156.671	420.763	374.114	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.82
150	1D	23.963	147.460	-32.817	156.671	390.642	949.165	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	1.81
150	1I	-5.641	41.308	34.592	-71.062	4.819	551.907	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	1.10
150	1J	15.794	41.308	-31.934	-71.062	108.609	117.587	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.22
150	1K	-5.641	107.643	34.592	160.817	200.618	331.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.66
150	1L	15.794	107.643	-31.934	160.817	87.190	1001.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	1.91
150	1Q	-1.106	33.490	18.270	-19.357	55.919	151.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.30
150	1R	11.258	33.490	-15.612	-19.357	82.828	148.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.29
150	1S	-1.106	115.460	18.270	109.112	174.837	300.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.60
150	1T	11.258	115.460	-15.612	109.112	147.928	601.293	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.17
150	2	8.627	92.917	-3.756	60.154	68.856	212.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.42
150	7	7.877	95.318	-2.535	59.914	17.157	247.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.49
150	8	7.872	95.244	-2.534	59.870	17.106	246.731	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.49
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=		7.79 cmq/mq passoy= 58 cm		
151	1A	13.837	-12.182	33.308	-67.011	364.460	104.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.7

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.62 cmq/mq passo= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.09 cmq/mq passo= 55 cm

152	1A	12.275	-44.718	28.362	-132.347	480.239	159.670	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.96
152	1B	-8.469	-44.718	-41.001	-132.347	142.683	34.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.28
152	1C	12.275	101.444	28.362	95.821	544.747	904.973	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.81
152	1D	-8.469	101.444	-41.001	95.821	207.191	1098.735	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	2.07
152	1I	-6.811	-36.549	42.465	-124.028	678.821	381.966	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.34
152	1J	10.617	-36.549	-55.103	-124.028	282.836	89.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.56
152	1K	-6.811	93.276	42.465	87.501	404.595	1028.795	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	2.05
152	1L	10.617	93.276	-55.103	87.501	8.609	1321.031	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	2.44
152	1Q	4.339	-14.519	14.470	-79.309	389.324	120.767	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.78
152	1R	-0.534	-14.519	-27.109	-79.309	280.026	261.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.56
152	1S	4.339	71.245	14.470	42.783	407.404	677.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.35
152	1T	-0.534	71.245	-27.109	42.783	298.106	818.298	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.57
152	2	0.654	51.987	-11.532	-23.387	439.954	636.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.25
152	7	1.402	46.265	-10.289	-23.765	446.630	631.495	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.24
152	8	1.401	46.230	-10.281	-23.730	446.177	630.952	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.24

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.28 cmq/mq passo= 85 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.28 cmq/mq passo= 44 cm

153	1A	26.225	-88.530	35.240	-134.490	330.868	121.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.66
153	1B	-29.595	-88.530	-48.253	-134.490	33.231	152.297	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.28
153	1C	26.225	41.312	35.240	76.106	682.348	902.753	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.80
153	1D	-29.595	41.312	-48.253	76.106	384.711	1176.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	2.19
153	1I	11.827	-73.288	48.810	-116.996	443.940	158.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.89
153	1J	-15.196	-73.288	-61.823	-116.996	157.128	55.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.31
153	1K	11.827	26.070	48.810	58.612	558.451	999.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	2.00
153	1L	-15.196	26.070	-61.823	58.612	271.639	1213.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	2.22
153	1Q	8.802	-57.732	17.978	-82.194	367.439	263.929	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.73
153	1R	-12.171	-57.732	-30.991	-82.194	243.234	357.550	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.68
153	1S	8.802	10.514	17.978	23.809	472.345	697.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.39
153	1T	-12.171	10.514	-30.991	23.809	348.140	791.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.51
153	2	-5.814	-20.181	-11.735	-37.401	490.022	710.498	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	1.39
153	7	-4.391	-24.641	-10.512	-37.972	484.052	706.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	1.39
153	8	-4.387	-24.626	-10.504	-37.951	483.606	705.849	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	1.39

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.31 cmq/mq passo= 85 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.44 cmq/mq passo= 47 cm

154	1A	16.176	-119.267	20.906	-145.234	23.053	99.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.20
154	1B	-21.968	-119.267	-27.790	-145.234	191.257	137.727	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.37
154	1C	16.176	18.475	20.906	39.046	504.702	652.978	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.30
154	1D	-21.968	18.475	-27.790	39.046	290.391	890.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.71
154	1I	5.588	-98.481	29.221	-132.331	177.794	40.495	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.35
154	1J	-11.380	-98.481	-36.105	-132.331	31.265	72.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.14
154	1K	5.588	-2.311	29.221	26.143	344.710	717.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.43
154	1L	-11.380	-2.311	-36.105	26.143	135.651	831.200	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.58
154	1Q	4.256	-91.094	10.637	-106.963	151.370	241.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.48
154	1R	-10.048	-91.094	-17.521	-106.963	44.966	291.756	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.57
154	1S	4.256	-9.698	10.637	0.774	268.479	498.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.00
154	1T	-10.048	-9.698	-17.521	0.774	162.075	549.310	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.07
154	2	-7.408	-56.208	-5.785	-66.273	239.709	528.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.05
154	7	-5.992	-60.489	-5.310	-67.971	227.187	526.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.04
154	8	-5.987	-60.435	-5.304	-67.914	226.991	526.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.04

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 3.93 cmq/mq passo= 115 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.93 cmq/mq passo= 65 cm

155	1A	10.210	-120.711	15.854	-136.014	312.370	291.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.62
155	1B	-15.921	-120.711	-22.241	-136.014	191.476	59.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.37
155	1C	10.210	2.122	15.854	1.017	150.934	350.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.70
155	1D	-15.921	2.122	-22.241	1.017	271.829	701.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	1.36
155	1I	9.216	-102.216	16.272	-129.478	45.062	326.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.65
155	1J	-14.927	-102.216	-22.660	-129.478	51.576	6.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.10
155	1K	9.216	-16.373	16.272	-5.519	92.117	403.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.81
155	1L	-14.927	-16.373	-22.660	-5.519	4.521	736.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	1.42
155	1Q	3.778	-97.379	6.581	-113.937	102.719	18.582	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.21
155	1R	-9.489	-97.379	-12.968	-113.937	0.591	159.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.31
155	1S	3.778	-21.210	6.581	-21.060	41.132	250.637	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.50
155	1T	-9.489	-21.210	-12.968	-21.060	62.178	428.735	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.84
155	2	-5.677	-71.255	-6.011	-85.758	16.202	274.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.54
155	7	-4.930	-74.260	-5.311	-87.317	0.887	273.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.54
155	8	-4.925	-74.188	-5.305	-87.235	0.830	273.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.54

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.73 cmq/mq passo= 78 cm

156	1A	8.538	8.721	20.477	-43.599	98.672	110.027	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.22
156	1B	-9.321	8.721	-20.048	-43.599	7.633	132.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.26
156	1C	8.538	-1.869	20.477	70.310	33.638	5.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.07
156	1D	-9.321	-1.869	-20.048	70.310	139.943	27.810	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.28
156	1I	4.915	21.432	14.268	-51.890	63.389	20.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.13
156	1J	-5.698	21.432	-13.839	-51.890	73.457	49.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.15
156	1K	4.915	-14.580	14.268	78.601	32.186	88.831	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.18
156	1L	-5.698	-14.580	-13.839	78.601	104.659	117.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.23
156	1Q	2.948	7.843	8.315	-18.272	30.595	68.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.14
156	1R	-3.731	7.843	-7.886	-18.272	27.321	82.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.16
156	1S	2.948	-0.992	8.315	44.983	13.950	55.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.11
156	1T	-3.731	-0.992	-7.886	44.983	71.865	69.163	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.14
156	2	1.053	-2.254	-1.327	14.367	18.725	73.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.15
156	7	0.424	2.638	-0.683	15.731	22.169	80.647	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16
156	8	0.425	2.637	-0.683	15.715	22.135	80.574	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

157	1A	44.693	-16.965	55.714	-61.765	440.847	356.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	0.88
157	1B	-45.459	-16.965	-54.074	-61.765	151.715	104.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	0.28

157	1C	44.693	9.359	55.714	88.426	151.201	168.323	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.34
157	1D	-45.459	9.359	-54.074	88.426	440.334	83.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.82
157	1I	-28.198	10.600	49.565	-72.096	298.037	192.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.60
157	1J	-28.965	10.600	-47.926	-72.096	18.767	13.547	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.04
157	1K	-28.198	-18.206	49.565	98.758	18.253	259.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.52
157	1L	-28.965	-18.206	-47.926	98.758	297.523	80.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.57
157	1Q	16.846	-5.798	25.071	-27.285	191.177	210.071	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.42
157	1R	-17.612	-5.798	-23.431	-27.285	51.066	99.411	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.19
157	1S	16.846	-1.807	25.071	53.947	50.552	173.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.35
157	1T	-17.612	-1.807	-23.431	53.947	190.663	63.069	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.37
157	2	1.796	-6.311	-3.358	14.805	6.704	144.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.29
157	7	0.875	-5.776	-1.582	15.986	3.948	158.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.32
157	8	0.876	-5.774	-1.582	15.968	3.982	158.491	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

158	1A	73.338	-73.754	74.836	-92.576	473.902	305.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	0.95
158	1B	-74.439	-73.754	-73.530	-92.576	8.520	296.004	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	0.53
158	1C	73.338	90.565	74.836	121.224	545.768	318.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	1.09
158	1D	-74.439	90.565	-73.530	121.224	1028.190	283.384	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	1.85
158	1I	51.582	-33.482	43.160	-99.240	287.575	93.460	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.57
158	1J	-52.682	-33.482	-41.854	-99.240	98.026	369.368	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.70
158	1K	51.582	50.293	43.160	127.889	456.262	391.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.91
158	1L	-52.682	50.293	-41.854	127.889	841.864	70.901	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	1.56
158	1Q	28.621	-25.013	27.858	-42.301	62.986	114.561	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.23
158	1R	-29.721	-25.013	-26.551	-42.301	156.387	165.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.32
158	1S	28.621	41.824	27.858	70.949	397.902	188.289	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.79
158	1T	-29.721	41.824	-26.551	70.949	617.274	92.002	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.18
158	2	9.675	4.714	-1.531	16.853	267.626	19.904	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.53
158	7	5.818	7.308	-0.874	17.735	307.140	17.761	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.61
158	8	5.818	7.299	-0.874	17.718	306.913	17.758	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.61

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.00 cmq/mq passo= 56 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

159	1A	42.059	-129.426	42.799	-100.524	372.634	18.226	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	0.74
159	1B	-40.601	-129.426	-40.957	-100.524	0.892	463.389	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	0.87
159	1C	42.059	188.173	42.799	144.133	391.960	428.757	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	0.86
159	1D	-40.601	188.173	-40.957	144.133	763.702	52.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	1.44
159	1I	29.529	-77.521	24.740	-106.026	236.895	153.394	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.47
159	1J	-28.071	-77.521	-22.898	-106.026	28.632	550.071	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	1.06
159	1K	29.529	136.268	24.740	149.635	419.699	515.439	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	1.03
159	1L	-28.071	136.268	-22.898	149.635	627.963	118.762	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	1.20
159	1Q	17.115	-41.000	16.350	-43.190	62.541	35.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.12
159	1R	-15.657	-41.000	-14.508	-43.190	85.142	268.560	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.53
159	1S	17.115	99.747	16.350	86.799	305.925	233.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.61
159	1T	-15.657	99.747	-14.508	86.799	453.608	0.580	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.89
159	2	8.025	22.204	-1.801	23.468	197.786	19.650	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.39
159	7	5.209	28.940	-0.881	25.685	222.223	21.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.44
159	8	5.206	28.902	-0.881	25.656	222.077	21.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.44

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.94 cmq/mq passo= 76 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.28 cmq/mq passoy= 105 cm

160	1A	27.221	-145.172	36.052	-95.018	610.588	75.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	1.22
160	1B	-24.848	-145.172	-33.555	-95.018	248.237	730.372	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.39
160	1C	27.221	229.070	36.052	148.937	861.668	536.326	9.05	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	1.59
160	1D	-24.848	229.070	-33.555	148.937	1224.019	118.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	2.36
160	1I	17.894	-83.006	25.336	-88.898	441.896	339.134	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.88
160	1J	-15.522	-83.006	-22.839	-88.898	359.912	787.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.52
160	1K	17.894	166.905	25.336	142.817	973.344	593.078	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.94
160	1L	-15.522	166.905	-22.839	142.817	1055.327	145.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	2.06
160	1Q	11.378	-41.090	15.165	-35.772	159.238	122.175	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.32
160	1R	-9.005	-41.090	-12.668	-35.772	21.217	455.799	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.89
160	1S	11.378	124.989	15.165	89.691	634.648	261.753	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.27
160	1T	-9.005	124.989	-12.668	89.691	772.669	71.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.52
160	2	7.606	34.576	-1.023	29.776	251.858	76.876	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.50
160	7	5.198	43.023	1.086	32.191	314.161	97.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.63
160	8	5.195	42.986	1.084	32.159	313.731	97.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.63

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.52 cmq/mq passo= 47 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.12 cmq/mq passoy= 73 cm

161	1A	12.974	11.473	16.631	-52.291	148.828	8.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.30
161	1B	-12.306	11.473	-17.651	-52.291	1.336	6.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.01
161	1C	12.974	-4.488	16.631	78.644	68.386	119.635	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.24
161	1D	-12.306	-4.488	-17.651	78.644	81.778	134.245	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.26
161	1I	8.306	27.006	11.407	-41.798	108.595	95.949	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.22
161	1J	-7.637	27.006	-12.427	-41.798	26.452	120.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.24
161	1K	8.306	-20.021	11.407	68.151	93.502	5.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.19
161	1L	-7.637	-20.021	-12.427	68.151	41.544	30.161	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.08
161	1Q	5.169	9.735	6.371	-17.853	83.767	52.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.17
161	1R	-4.501	9.735	-7.391	-17.853	12.459	59.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.12
161	1S	5.169	-2.751	6.371	44.205	54.592	66.849	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.13
161	1T	-4.501	-2.751	-7.391	44.205	16.717	73.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.15
161	2	-1.657	-1.726	1.056	13.156	34.359	58.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.12
161	7	-0.818	2.396	0.363	14.909	38.253	68.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.14
161	8	-0.818	2.392	0.364	14.893	38.234	68.167	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.14

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

162	1A	55.778	-16.680	49.280	-74.268	561.317	152.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	1.12
162	1B	-53.643	-16.680	-50.537	-74.268	300.106	157.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	0.56
162	1C	55.778	9.159	49.280	100.902	106.192	36.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.21
162	1D	-53.643	9.159	-50.537	100.902	367.403	345.603	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	0.68
162	1I	33.610	19.285	32.907	-53.179	365.740	42.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.73
162	1J	-31.475	19.285	-34.165	-53.179	169.756	262.336	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.50
162	1K	33.610	-26.807	32.907	79.812	24.159	68.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.14

162	1L	-31.475	-26.807	-34.165	79.812	171.825	151.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.33
162	1Q	21.491	-8.444	18.917	-26.501	291.107	18.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.58
162	1R	-19.356	-8.444	-20.175	-26.501	175.734	150.433	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.34
162	1S	21.491	0.922	18.917	53.134	18.180	43.110	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.09
162	1T	-19.356	0.922	-20.175	53.134	97.193	175.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.34
162	2	-4.897	-6.046	2.105	13.804	106.049	90.560	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.21
162	7	-2.375	-5.591	0.931	15.373	114.568	105.468	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.23
162	8	-2.375	-5.590	0.931	15.356	114.517	105.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.23
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.37 cmq/mq passo= 103 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
163	1A	86.942	-83.804	53.489	-97.811	614.231	174.149	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	1.23
163	1B	-85.379	-83.804	-54.842	-97.811	289.124	423.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	0.78
163	1C	86.942	98.973	53.489	126.480	664.984	15.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	1.33
163	1D	-85.379	98.973	-54.842	126.480	990.091	581.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	1.76
163	1I	51.376	-42.752	52.782	-68.889	268.907	116.741	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.54
163	1J	-49.814	-42.752	-54.135	-68.889	93.630	488.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	0.90
163	1K	51.376	57.920	52.782	97.557	469.490	81.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	0.94
163	1L	-49.814	57.920	-54.135	97.557	644.767	290.595	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	1.20
163	1Q	32.478	-30.156	24.412	-36.064	144.520	79.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.29
163	1R	-30.915	-30.156	-25.765	-36.064	15.795	333.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.64
163	1S	32.478	45.325	24.412	64.733	391.655	74.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.78
163	1T	-30.915	45.325	-25.765	64.733	520.380	327.880	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.99
163	2	8.008	0.917	4.158	16.220	172.935	189.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.38
163	7	5.058	4.614	2.139	17.353	203.251	221.304	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.44
163	8	5.055	4.605	2.139	17.336	203.102	221.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.44
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.70 cmq/mq passo= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.52 cmq/mq passoy= 100 cm														
164	1A	50.714	-148.686	30.327	-97.303	381.728	146.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.76
164	1B	-48.434	-148.686	-30.203	-97.303	219.535	264.555	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	0.51
164	1C	50.714	209.717	30.327	136.244	518.365	18.355	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	1.03
164	1D	-48.434	209.717	-30.203	136.244	680.558	392.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	1.27
164	1I	29.223	-68.387	27.950	-67.511	121.146	121.741	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.24
164	1J	-26.943	-68.387	-27.826	-67.511	122.596	368.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.71
164	1K	29.223	129.418	27.950	106.451	421.426	122.442	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	0.84
164	1L	-26.943	129.418	-27.826	106.451	419.977	124.459	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.81
164	1Q	19.298	-43.405	13.720	-33.354	64.503	46.670	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.13
164	1R	-17.018	-43.405	-13.596	-33.354	22.099	224.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.44
164	1S	19.298	104.436	13.720	72.295	320.929	21.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.64
164	1T	-17.018	104.436	-13.596	72.295	363.333	199.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.71
164	2	7.341	21.618	2.535	23.524	153.214	100.193	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.31
164	7	4.966	29.203	1.507	24.450	171.132	125.260	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.34
164	8	4.966	29.163	1.507	24.426	170.988	125.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.34
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.29 cmq/mq passo= 85 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
165	1A	35.381	-162.330	21.593	-80.030	586.371	21.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	1.17
165	1B	-32.345	-162.330	-20.845	-80.030	608.067	257.655	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.16
165	1C	35.381	250.374	21.593	123.505	1189.830	43.928	9.05	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	2.19
165	1D	-32.345	250.374	-20.845	123.505	1168.134	323.295	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	2.23
165	1I	19.927	-66.207	25.633	-58.538	227.938	212.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.46
165	1J	-16.891	-66.207	-24.885	-58.538	402.346	316.177	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.78
165	1K	19.927	154.251	25.633	102.013	984.109	14.595	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	1.96
165	1L	-16.891	154.251	-24.885	102.013	809.701	88.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.58
165	1Q	13.942	-40.805	11.386	-26.101	112.091	91.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.22
165	1R	-10.906	-40.805	-10.637	-26.101	145.856	247.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.49
165	1S	13.942	128.849	11.386	69.576	727.619	53.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.45
165	1T	-10.906	128.849	-10.637	69.576	693.854	210.515	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.36
165	2	7.034	34.644	2.069	26.288	239.435	86.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.48
165	7	5.018	44.167	1.428	27.302	298.222	131.805	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.60
165	8	5.015	44.126	1.427	27.281	297.818	131.610	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.59
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysep= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.26 cmq/mq passo= 48 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
166	1A	8.252	-11.848	20.777	-53.357	159.080	77.407	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.32
166	1B	-8.734	-11.848	-19.578	-53.357	57.318	17.414	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.11
166	1C	8.252	17.898	20.777	96.263	12.934	27.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.06
166	1D	-8.734	17.898	-19.578	96.263	114.696	67.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.23
166	1I	4.961	20.379	8.315	-33.670	76.030	19.601	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.15
166	1J	-5.443	20.379	-7.116	-33.670	11.080	48.405	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.10
166	1K	4.961	-14.328	8.315	76.577	33.304	58.631	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.12
166	1L	-5.443	-14.328	-7.116	76.577	31.647	9.375	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.06
166	1Q	2.973	-2.493	7.185	-12.624	74.409	28.351	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.15
166	1R	-3.456	-2.493	-5.986	-12.624	29.014	10.064	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.06
166	1S	2.973	8.543	7.185	55.531	15.370	20.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.04
166	1T	-3.456	8.543	-5.986	55.531	30.025	18.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.06
166	2	0.990	-1.406	-2.638	20.337	17.3								

167	1T	-15.591	-3.493	-8.464	66.198	184.368	107.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.36
167	2	4.323	-2.852	-1.454	21.827	20.168	3.312	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.04
167	7	2.062	-3.263	-0.676	25.557	31.171	7.909	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.06
167	8	2.062	-3.262	-0.676	25.536	31.122	7.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.06

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
168	1A	23.806	-78.446	24.843	-110.938	679.590	452.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.36
168	1B	-21.591	-78.446	-27.795	-110.938	506.851	42.343	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.98
168	1C	23.806	104.348	24.843	160.677	815.387	56.375	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.63
168	1D	-21.591	104.348	-27.795	160.677	988.126	551.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.91
168	1I	13.064	-30.981	12.868	-55.413	215.978	127.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.43
168	1J	-10.848	-30.981	-15.820	-55.413	161.186	130.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.32
168	1K	13.064	56.883	12.868	105.152	469.721	31.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.94
168	1L	-10.848	56.883	-15.820	105.152	524.514	226.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.03
168	1Q	9.375	-22.563	8.418	-31.340	167.471	126.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.33
168	1R	-7.160	-22.563	-11.370	-31.340	104.779	68.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.21
168	1S	9.375	48.465	8.418	81.079	413.315	30.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.83
168	1T	-7.160	48.465	-11.370	81.079	476.007	225.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.94
168	2	2.486	4.782	0.512	23.029	105.826	16.626	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.21
168	7	1.855	9.773	-0.477	26.997	145.386	36.246	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.29
168	8	1.854	9.758	-0.476	26.976	145.234	36.180	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.29

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.69 cmq/mq passo= 58 cm;										Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.29 cmq/mq passo= 105 cm				
169	1A	32.629	-178.243	28.458	-135.176	548.561	587.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	1.17
169	1B	-29.322	-178.243	-31.233	-135.176	591.411	367.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.13
169	1C	32.629	244.714	28.458	181.712	1004.306	538.370	9.05	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	1.85
169	1D	-29.322	244.714	-31.233	181.712	961.455	758.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	1.84
169	1I	20.437	-63.080	27.124	-64.107	95.072	111.896	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.22
169	1J	-17.129	-63.080	-29.899	-64.107	146.290	13.336	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.28
169	1K	20.437	129.551	27.124	110.643	559.184	184.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	1.12
169	1L	-17.129	129.551	-29.899	110.643	507.967	282.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.99
169	1Q	13.447	-47.960	12.523	-40.862	74.702	138.492	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.28
169	1R	-10.139	-47.960	-15.298	-40.862	95.891	50.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.19
169	1S	13.447	114.431	12.523	87.398	508.786	221.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.02
169	1T	-10.139	114.431	-15.298	87.398	487.597	309.440	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.96
169	2	5.870	19.649	1.305	23.967	157.910	24.412	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.32
169	7	3.985	28.661	0.047	25.912	204.298	60.188	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.41
169	8	3.985	28.621	0.048	25.893	204.063	60.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.41

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.81 cmq/mq passo= 57 cm;										Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.90 cmq/mq passo= 76 cm				
170	1A	52.184	-217.692	18.617	-121.547	581.814	477.863	4.52	9.05	4.52	4.52	0.52	0.01	1.07
170	1B	-49.328	-217.692	-19.458	-121.547	959.059	871.354	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.79
170	1C	52.184	311.482	18.617	166.593	1557.978	1170.588	9.05	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	2.87
170	1D	-49.328	311.482	-19.458	166.593	1180.733	777.097	9.05	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	2.04
170	1I	22.969	-65.551	20.552	-61.572	154.242	1.437	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.31
170	1J	-20.113	-65.551	-21.393	-61.572	347.143	239.336	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.67
170	1K	22.969	159.341	20.552	106.618	946.061	538.570	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.89
170	1L	-20.113	159.341	-21.393	106.618	753.161	297.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	1.46
170	1Q	18.561	-53.009	9.096	-37.628	93.900	66.194	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.19
170	1R	-15.705	-53.009	-9.937	-37.628	234.243	185.490	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.46
170	1S	18.561	146.800	9.096	82.673	833.162	484.725	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.66
170	1T	-15.705	146.800	-9.937	82.673	692.819	365.429	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.35
170	2	8.085	31.488	0.904	24.233	242.990	26.691	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.49
170	7	5.391	43.813	-0.364	26.478	304.723	95.709	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.61
170	8	5.391	43.772	-0.363	26.456	304.554	95.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.61

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=12.12 cmq/mq passo= 37 cm;										Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.11 cmq/mq passo= 49 cm				
171	1A	18.880	-34.507	13.321	-51.066	344.249	165.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.69
171	1B	-19.169	-34.507	-12.082	-51.066	314.699	7.047	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.61
171	1C	18.880	31.703	13.321	74.042	289.156	188.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.58
171	1D	-19.169	31.703	-12.082	74.042	318.706	15.948	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.62
171	1I	6.287	-21.277	5.667	-34.410	128.067	97.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.26
171	1J	-6.576	-21.277	-4.427	-34.410	91.664	5.338	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.18
171	1K	6.287	18.472	5.667	57.386	66.121	175.848	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.35
171	1L	-6.576	18.472	-4.427	57.386	102.524	83.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.20
171	1Q	5.875	-14.465	4.877	-17.662	130.017	112.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.26
171	1R	-6.164	-14.465	-3.637	-17.662	109.915	46.949	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.22
171	1S	5.875	11.661	4.877	40.638	84.372	134.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.27
171	1T	-6.164	11.661	-3.637	40.638	104.474	68.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.21
171	2	-0.891	-0.646	-1.144	12.686	7.097	63.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.13
171	7	-0.465	-1.124	0.366	13.721	10.976	85.746	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.17
171	8	-0.465	-1.123	0.365	13.709	10.968	85.677	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.17

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
172	1A	76.886	-137.992	36.797	-110.187	415.586	379.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	0.83
172	1B	-76.056	-137.992	-34.450	-110.187	348.929	16.217	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.63
172	1C	76.886	123.118	36.797	137.025	212.204	338.573	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	0.68
172	1D	-76.056	123.118	-34.450	137.025	278.862	56.705	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	0.50
172	1I	26.632	-59.448	30.580	-55.582	211.149	230.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.46
172	1J	-25.802	-59.448	-28.232	-55.582	159.575	29.490	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.31
172	1K	26.632	44.574	30.580	82.420	22.851	292.865	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.58
172	1L	-25.802	44.574	-28.232	82.420	74.425	91.376	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.18
172	1Q	24.765	-53.800	16.542	-37.490	203.188	235.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.47
172	1R	-23.935	-53.800	-14.195	-37.490	169.680	86.359	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.33
172	1S	24.765	38.925	16.542	64.328	32.956	235.997	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.47
172	1T	-23.935	38.925	-14.195	64.328	66.463	86.638	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.17
172	2	-3.191	-4.025	-2.976	12.813	55.969	113.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.23
172	7	-1.696	-6.340	-1.163	14.830	69.521	153.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.31
172	8	-1.696	-6.335	-1.164	14.815	69.488	153.273	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.31

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
173	1A	175.680	-111.673	46.634	-130.483	501.456	425.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	1.00	
173	1B	-186.524	-111.673	-44.435	-130.483	472.106	73.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	0.74	
173	1C	175.680	125.065	46.634	169.924	1189.297	158.116	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.03	2.37	
173	1D	-186.524	125.065	-44.435	169.924	1218.647	193.621	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	1.91	
173	1I	55.945	-45.968	38.927	-62.205	10.903	210.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.42	
173	1J	-66.790	-45.968	-36.728	-62.205	48.669	29.690	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.09	
173	1K	55.945	59.360	38.927	101.647	668.521	201.880	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	1.33	
173	1L	-66.790	59.360	-36.728	101.647	706.288	20.630	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	1.29	
173	1Q	53.107	-38.089	20.831	-41.181	38.202	219.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.44	
173	1R	-63.952	-38.089	-18.631	-41.181	57.415	84.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.16	
173	1S	53.107	51.481	20.831	80.622	659.775	147.529	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.32	
173	1T	-63.952	51.481	-18.631	80.622	678.989	11.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.24	
173	2	11.199	2.341	-2.354	14.383	198.609	111.725	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.40	
173	7	4.006	4.991	-0.991	19.122	309.360	128.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.62	
173	8	4.009	4.983	-0.991	19.100	309.029	128.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.62	
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx= 9.48 cmq/mq		passox= 47 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= --		passoy= --	
174	1A	191.903	-277.257	46.871	-255.239	835.207	316.099	4.52	9.05	4.52	9.05	0.77	0.03	1.54	
174	1B	-209.484	-277.257	-41.203	-255.239	966.869	361.185	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	1.48	
174	1C	191.903	353.420	46.871	310.885	1648.301	481.197	9.05	4.52	9.05	4.52	0.98	0.03	3.04	
174	1D	-209.484	353.420	-41.203	310.885	1516.640	436.111	4.52	4.52	9.05	4.52	0.94	0.03	2.32	
174	1I	56.873	-85.194	39.804	-99.056	102.794	29.778	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	0.21	
174	1J	-74.454	-85.194	-34.136	-99.056	119.971	31.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.22	
174	1K	56.873	161.357	39.804	154.702	801.404	151.037	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	1.60	
174	1L	-74.454	161.357	-34.136	154.702	784.227	149.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	1.41	
174	1Q	57.085	-75.743	22.536	-76.981	79.094	57.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.16	
174	1R	-74.666	-75.743	-16.868	-76.981	117.802	67.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.21	
174	1S	57.085	151.906	22.536	132.626	799.235	187.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	1.60	
174	1T	-74.666	151.906	-16.868	132.626	760.526	177.987	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.37	
174	2	9.122	18.918	-1.794	16.081	140.086	78.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.28	
174	7	2.845	31.595	-1.611	24.454	265.136	14.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.53	
174	8	2.849	31.552	-1.609	24.412	264.750	14.797	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.53	
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayy-sup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx=12.82 cmq/mq		passox= 35 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= --		passoy= --	
175	1A	80.852	-338.593	64.042	-286.458	546.415	97.663	4.52	9.05	4.52	9.05	0.78	0.06	1.01	
175	1B	-91.123	-338.593	-56.496	-286.458	905.168	1031.490	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	1.77	
175	1C	80.852	454.980	64.042	348.659	1581.109	1426.431	13.57	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	2.63	
175	1D	-91.123	454.980	-56.496	348.659	1222.356	297.277	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	2.01	
175	1I	39.693	-94.891	59.191	-108.680	63.449	230.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	0.46	
175	1J	-49.964	-94.891	-51.644	-108.680	156.590	241.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	0.45	
175	1K	39.693	211.278	59.191	170.880	832.531	636.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	1.66	
175	1L	-49.964	211.278	-51.644	170.880	739.389	164.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.05	1.38	
175	1Q	27.114	-84.351	31.869	-85.846	46.800	174.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	0.35	
175	1R	-37.384	-84.351	-24.323	-85.846	165.548	213.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.41	
175	1S	27.114	200.738	31.869	148.046	841.489	607.990	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	1.68	
175	1T	-37.384	200.738	-24.323	148.046	722.740	220.027	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	1.37	
175	2	6.620	27.842	-1.283	16.613	227.195	78.335	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.45	
175	7	4.564	47.432	-2.077	26.289	315.863	58.406	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.63	
175	8	4.561	47.372	-2.074	26.270	315.542	58.117	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.63	
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 2 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayy-sup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx=12.30 cmq/mq		passox= 36 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= 11.10 cmq/mq		passoy= 40 cm	
176	1A	21.021	-40.506	9.989	-48.564	392.001	66.785	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.78	
176	1B	-21.309	-40.506	-8.748	-48.564	313.178	247.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.61	
176	1C	21.021	37.694	9.989	71.551	287.638	65.910	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.57	
176	1D	-21.309	37.694	-8.748	71.551	366.460	114.394	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.71	
176	1I	6.983	-30.034	4.677	-28.145	140.780	97.865	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.28	
176	1J	-7.272	-30.034	-3.436	-28.145	112.335	192.960	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.38	
176	1K	6.983	27.223	4.677	51.131	86.795	11.781	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.17	
176	1L	-7.272	27.223	-3.436	51.131	115.239	83.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.23	
176	1Q	6.550	-18.133	3.859	-15.806	144.793	86.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.29	
176	1R	-6.838	-18.133	-2.619	-15.806	114.507	154.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.31	
176	1S	6.550	15.321	3.859	38.792	88.966	26.214	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.18	
176	1T	-6.838	15.321	-2.619	38.792	119.252	95.016	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.24	
176	2	-0.891	-0.645	-1.144	12.684	7.101	63.031	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.13	
176	7	-0.465	-1.131	0.366	13.728	10.975	85.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.17	
176	8	-0.465	-1.129	0.366	13.713	10.969	85.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.17	
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
177	1A	80.609	-146.371	26.806	-99.648	446.170	120.171	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	0.89	
177	1B	-79.779	-146.371	-24.457	-99.648	417.721									

178	1D	-183.690	141.336	-28.626	155.861	1220.236	106.414	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	1.92
178	1I	58.988	-59.975	32.160	-50.332	25.224	226.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.45
178	1J	-69.832	-59.975	-59.975	-50.332	16.736	325.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.62
178	1K	58.988	73.382	32.160	89.786	733.944	93.724	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.47
178	1L	-69.832	73.382	-29.961	89.786	691.984	5.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	1.25
178	1Q	53.028	-45.540	15.474	-34.940	42.115	198.876	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.40
178	1R	-63.872	-45.540	-13.275	-34.940	18.666	266.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.52
178	1S	53.028	58.948	15.474	74.394	698.543	34.532	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.39
178	1T	-63.872	58.948	-13.275	74.394	675.093	32.687	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.23
178	2	11.199	2.355	-2.353	14.390	198.594	111.689	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.40
178	7	4.006	5.007	-0.991	19.131	309.361	128.091	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.62
178	8	4.009	4.997	-0.991	19.109	309.024	128.009	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.62

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.93 cmq/mq passo= 45 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

179	1A	186.584	-290.768	30.913	-235.314	820.736	679.637	4.52	9.05	4.52	9.05	0.80	0.01	1.51
179	1B	-204.165	-290.768	-25.242	-235.314	978.002	415.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	1.50
179	1C	186.584	366.949	30.913	290.970	1659.475	535.701	13.57	4.52	9.05	4.52	0.63	0.01	2.67
179	1D	-204.165	366.949	-25.242	290.970	1502.209	799.570	4.52	4.52	9.05	4.52	0.98	0.01	2.31
179	1I	58.534	-98.771	33.886	-84.131	67.426	251.555	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.50
179	1J	-76.115	-98.771	-28.215	-84.131	167.345	164.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.32
179	1K	58.534	174.952	33.886	139.787	848.818	284.786	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	1.69
179	1L	-76.115	174.952	-28.215	139.787	748.900	371.488	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	1.35
179	1Q	56.219	-82.223	17.040	-68.338	66.799	201.570	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.40
179	1R	-73.800	-82.223	-11.369	-68.338	132.393	111.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.24
179	1S	56.219	158.403	17.040	123.994	813.866	231.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	1.62
179	1T	-73.800	158.403	-11.369	123.994	748.272	321.503	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.35
179	2	9.120	18.932	-1.796	16.087	140.097	78.182	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.28
179	7	2.844	31.612	-1.611	24.464	265.129	14.625	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.53
179	8	2.848	31.568	-1.609	24.422	264.748	14.751	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.53

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 2 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=12.91 cmq/mq passo= 35 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.22 cmq/mq passoy= 72 cm

180	1A	92.091	-343.375	47.991	-269.952	520.722	1370.111	4.52	9.05	4.52	9.05	0.81	0.05	2.52
180	1B	-102.398	-343.375	-40.445	-269.952	674.617	61.391	4.52	9.05	4.52	4.52	0.99	0.05	1.09
180	1C	92.091	459.781	47.991	332.163	1350.812	333.635	13.57	4.52	9.05	4.52	0.73	0.05	2.17
180	1D	-102.398	459.781	-40.445	332.163	1196.916	1765.137	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	3.08
180	1I	51.609	-105.286	47.305	-95.172	3.139	465.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	0.93
180	1J	-61.915	-105.286	-39.760	-95.172	111.788	106.901	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	0.20
180	1K	51.609	221.692	47.305	157.384	787.982	288.125	9.05	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	1.45
180	1L	-61.915	221.692	-39.760	157.384	679.333	860.901	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.05	1.62
180	1Q	32.763	-87.807	24.977	-78.411	27.298	360.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.72
180	1R	-43.070	-87.807	-17.432	-78.411	96.551	146.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.29
180	1S	32.763	204.214	24.977	140.623	772.745	248.521	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	1.54
180	1T	-43.070	204.214	-17.432	140.623	703.492	755.300	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	1.47
180	2	6.617	27.810	-1.282	16.592	227.010	78.435	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.45
180	7	4.555	47.432	-2.080	26.301	315.760	58.354	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.63
180	8	4.552	47.371	-2.077	26.281	315.604	58.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.63

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 2 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.51 cmq/mq passo= 43 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 13.73 cmq/mq passoy= 32 cm

181	1A	11.731	-40.739	21.106	-40.670	185.397	26.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.37
181	1B	-12.214	-40.739	-19.906	-40.670	137.261	161.064	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.31
181	1C	11.731	46.805	21.106	83.579	92.888	150.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.30
181	1D	-12.214	46.805	-19.906	83.579	141.024	15.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.28
181	1I	6.126	-34.131	7.858	-13.671	90.046	38.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.18
181	1J	-6.609	-34.131	-6.658	-13.671	90.917	109.240	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.22
181	1K	6.126	40.197	7.858	56.579	46.544	99.012	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.20
181	1L	-6.609	40.197	-6.658	56.579	45.673	27.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.09
181	1Q	4.141	-16.974	7.169	-5.513	82.894	18.647	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.17
181	1R	-4.624	-16.974	-5.969	-5.513	68.116	69.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
181	1S	4.141	23.040	7.169	48.421	23.743	59.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.12
181	1T	-4.624	23.040	-5.969	48.421	38.521	8.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.08
181	2	0.990	-1.407	-2.638	20.334	17.336	3.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.03
181	7	0.467	2.277	-1.265	23.581	22.077	4.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.04
181	8	0.467	2.273	-1.266	23.560	22.065	4.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.04

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

182	1A	41.834	-52.973	10.093	-55.784	326.152	70.756	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.65
182	1B	-43.843	-52.973	-11.280	-55.784	378.275	228.364	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.71
182	1C	41.834	59.200	10.093	102.805	449.636	250.589	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.90
182	1D	-43.843	59.200	-11.280	102.805	397.514	92.981	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.75
182	1I	19.139	-42.311	3.498	-16.854	147.315	53.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.29
182	1J	-21.148	-42.311	-4.685	-16.854	197.133	133.580	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.38
182	1K	19.139	48.538	3.498	63.874	268.494	155.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.54
182	1L	-21.148	48.538	-4.685	63.874	218.676	75.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.42
182	1Q	14.158	-22.153	2.899	-9.306	110.079	27.089	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.22
182	1R	-16.168	-22.153	-4.086	-9.306	132.810	82.812	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.26
182	1S	14.158	28.381	2.899	56.327	204.171	105.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.41
182	1T	-16.168	28.381	-4.086	56.327	181.441	49.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.35
182	2	4.323	-2.853	-1.454	21.828	20.160	3.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.04
182	7	2.061	-3.264	-0.676	25.558	31.164	7.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.06
182	8	2.062	-3.263	-0.676	25.537	31.118	7.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.06

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

183	1A	32.080	-121.958	14.155	-67.878	582.826	368.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.16
183	1B	-29.865	-121.958	-17.107	-67.878	788.737	219.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	1.51
183	1C	32.080	147.884	14.155	117.619	1097.243	318.110	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	2.19
183	1D	-29.865	147.884	-17.107	117.619	891.332	467.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.71
183	1I	18.870	-67.819	5.318	-18.305	187.235	171.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.37
183	1J	-16.655	-67.819	-8.270	-18.305	317.376	88.398	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.62
183	1K	18.870	93.744	5.318	68.047	625.882	187.108	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.25
183	1L	-16.655	93.744	-8.270	68.047	495.741	269.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.97

183	1Q	12.888	-42.190	3.935	-12.261	132.819	111.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.27
183	1R	-10.672	-42.190	-6.887	-12.261	216.202	46.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.43
183	1S	12.888	68.116	3.935	62.002	524.707	145.585	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.05
183	1T	-10.672	68.116	-6.887	62.002	441.325	210.196	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.87
183	2	2.486	4.801	0.512	23.031	105.774	16.653	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.21
183	7	1.855	9.794	-0.478	26.999	145.349	36.253	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.29
183	8	1.853	9.778	-0.476	26.978	145.201	36.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.29
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 8.54 cmq/mq		passox= 52 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= --		passoy= --				
184	1A	40.009	-205.787	16.646	-65.550	395.435	838.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	1.67
184	1B	-36.702	-205.787	-19.427	-65.550	737.926	368.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	1.40
184	1C	40.009	272.285	16.646	112.089	1150.797	539.379	9.05	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	2.12
184	1D	-36.702	272.285	-19.427	112.089	808.305	1009.216	9.05	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.96
184	1I	34.538	-91.767	10.778	-15.758	22.494	324.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	0.65
184	1J	-31.231	-91.767	-13.559	-15.758	246.873	110.634	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.47
184	1K	34.538	158.266	10.778	62.297	659.744	281.697	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	1.32
184	1L	-31.231	158.266	-13.559	62.297	435.365	496.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.97
184	1Q	18.605	-61.265	5.786	-11.692	16.027	248.054	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.50
184	1R	-15.298	-61.265	-8.567	-11.692	160.307	71.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.31
184	1S	18.605	127.763	5.786	58.231	573.178	242.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	1.14
184	1T	-15.298	127.763	-8.567	58.231	428.898	419.117	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.84
184	2	5.870	19.638	1.304	23.940	157.857	24.495	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.32
184	7	3.985	28.687	0.045	25.915	204.220	60.193	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.41
184	8	3.982	28.645	0.046	25.895	204.039	60.097	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.41
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 8.95 cmq/mq		passox= 50 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 7.85 cmq/mq		passoy= 57 cm				
185	1A	50.955	-221.071	5.513	-53.449	380.088	1574.947	4.52	9.05	4.52	4.52	0.49	0.00	3.14
185	1B	-48.094	-221.071	-6.356	-53.449	591.452	142.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	1.10
185	1C	50.955	314.858	5.513	98.465	1190.499	441.672	9.05	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	2.19
185	1D	-48.094	314.858	-6.356	98.465	979.134	1874.434	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	3.71
185	1I	31.319	-86.241	7.555	-15.300	6.649	637.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.27
185	1J	-28.458	-86.241	-8.398	-15.300	201.986	36.542	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.39
185	1K	31.319	180.028	7.555	60.315	801.031	262.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	1.60
185	1L	-28.458	180.028	-8.398	60.315	605.695	937.445	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	1.85
185	1Q	20.125	-58.105	2.749	-9.129	9.803	484.541	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.97
185	1R	-17.263	-58.105	-3.592	-9.129	114.152	59.779	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.22
185	1S	20.125	151.893	2.749	54.145	713.198	239.708	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.42
185	1T	-17.263	151.893	-3.592	54.145	608.849	784.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	1.56
185	2	8.085	31.486	0.903	24.208	242.731	26.716	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.48
185	7	5.394	43.810	-0.365	26.450	304.623	95.802	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.61
185	8	5.391	43.749	-0.365	26.429	304.377	95.595	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.61
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 9.26 cmq/mq		passox= 48 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 14.58 cmq/mq		passoy= 31 cm				
186	1A	22.739	-37.526	-4.905	-37.827	89.787	15.654	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.18
186	1B	-22.070	-37.526	3.885	-37.827	149.670	29.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.29
186	1C	22.739	44.529	-4.905	64.175	82.626	155.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.31
186	1D	-22.070	44.529	3.885	64.175	22.743	110.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.22
186	1I	14.167	-39.726	3.169	-8.707	107.964	67.163	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.22
186	1J	-13.498	-39.726	-4.189	-8.707	112.799	17.270	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.22
186	1K	14.167	46.729	3.169	35.055	45.755	108.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.22
186	1L	-13.498	46.729	-4.189	35.055	40.920	58.972	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.12
186	1Q	8.872	-17.284	0.610	-7.867	69.131	50.953	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
186	1R	-8.203	-17.284	-1.630	-7.867	81.235	26.513	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.16
186	1S	8.872	24.287	0.610	34.215	14.191	99.622	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.20
186	1T	-8.203	24.287	-1.630	34.215	2.087	75.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.15
186	2	-1.657	-1.722	1.056	13.151	34.338	58.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.12
186	7	-0.817	2.413	0.363	14.901	38.239	68.229	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.14
186	8	-0.818	2.408	0.364	14.887	38.221	68.185	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.14
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 4.50 cmq/mq		passox= 100 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= --		passoy= --				
187	1A	72.693	-68.623	5.408	-50.531	481.844	43.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.96
187	1B	-70.557	-68.623	-6.667	-50.531	578.438	77.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	1.05
187	1C	72.693	61.106	5.408	77.156	384.550	116.297	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.77
187	1D	-70.557	61.106	-6.667	77.156	287.956	236.666	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.52
187	1I	42.392	-62.114	14.459	-8.985	382.895	63.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.76
187	1J	-40.256	-62.114	-15.717	-8.985	395.769	100.260	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.75
187	1K	42.392	54.597	14.459	35.610	201.881	93.304	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.40
187	1L	-40.256	54.597	-15.717	35.610	189.007	130.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.36
187	1Q	27.543	-34.425	4.266	-11.885	275.022	49.213	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.55
187	1R	-25.407	-34.425	-5.524	-11.885	296.282	93.407	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.57
187	1S	27.543	26.908	4.266	38.510	102.394	100.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.20
187	1T	-25.407	26.908	-5.524	38.510	81.134	144.351	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.29
187	2	-4.898	-6.037	2.105	13.797	105.995	90.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.21
187	7	-2.374	-5.582	0.930	15.364	114.521	105.459	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.23
1														

188	2	8.008	0.940	4.157	16.211	172.816	189.453	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.38
188	7	5.055	4.641	2.137	17.340	203.143	221.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.44
188	8	5.055	4.628	2.137	17.327	203.001	221.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.44

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.60 cmq/mq passo= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.11 cmq/mq passoy= 110 cm

189	1A	55.974	-166.695	5.350	-11.787	151.430	271.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	0.54
189	1B	-53.694	-166.695	-5.226	-11.787	435.017	351.332	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.81
189	1C	55.974	227.734	5.350	50.689	733.745	105.064	9.05	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.35
189	1D	-53.694	227.734	-5.226	50.689	450.158	517.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.03
189	1I	41.039	-99.829	-3.909	28.993	58.313	89.571	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.18
189	1J	-38.759	-99.829	4.032	28.993	232.693	285.989	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.57
189	1K	41.039	160.868	-3.909	9.908	531.420	39.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	1.06
189	1L	-38.759	160.868	4.032	9.908	357.041	335.838	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.67
189	1Q	22.545	-52.445	0.838	9.572	6.123	31.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.06
189	1R	-20.265	-52.445	-0.715	9.572	104.575	224.802	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.45
189	1S	22.545	113.484	0.838	29.330	403.303	21.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.81
189	1T	-20.265	113.484	-0.715	29.330	292.604	277.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.57
189	2	7.341	21.624	2.534	23.490	153.092	100.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.31
189	7	4.966	29.189	1.506	24.408	170.955	125.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.34
189	8	4.963	29.169	1.505	24.392	170.875	125.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.34

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.71 cmq/mq passo= 79 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.03 cmq/mq passoy= 112 cm

190	1A	38.924	-178.366	4.798	-4.046	290.892	649.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.30
190	1B	-35.889	-178.366	-4.051	-4.046	388.218	627.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	1.24
190	1C	38.924	266.417	4.798	47.482	969.927	325.440	9.05	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.79
190	1D	-35.889	266.417	-4.051	47.482	872.602	951.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.00	1.89
190	1I	34.306	-87.492	-5.858	29.281	36.805	386.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.76
190	1J	-31.270	-87.492	6.605	29.281	160.772	465.850	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.93
190	1K	34.306	175.543	-5.858	14.154	742.482	164.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.48
190	1L	-31.270	175.543	6.605	14.154	618.514	687.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	1.37
190	1Q	17.628	-49.003	1.350	12.742	0.758	194.351	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.39
190	1R	-14.592	-49.003	-0.603	12.742	45.832	366.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.73
190	1S	17.628	137.054	1.350	30.694	627.542	64.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.25
190	1T	-14.592	137.054	-0.603	30.694	580.952	496.066	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	1.14
190	2	7.035	34.629	2.068	26.247	239.157	86.229	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.48
190	7	5.018	44.153	1.427	27.258	298.020	131.867	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.60
190	8	5.015	44.111	1.426	27.242	297.610	131.676	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.59

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.55 cmq/mq passo= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.40 cmq/mq passoy= 61 cm

191	1A	21.855	-37.388	-3.076	-26.048	50.703	114.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.23
191	1B	-22.637	-37.388	3.505	-26.048	101.572	120.664	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.24
191	1C	21.855	44.255	-3.076	52.743	142.837	17.093	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.29
191	1D	-22.637	44.255	3.505	52.743	91.968	23.539	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.18
191	1I	14.956	-52.908	-2.969	-14.771	65.915	49.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.13
191	1J	-15.739	-52.908	3.398	-14.771	103.828	95.966	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.20
191	1K	14.956	59.775	-2.969	41.466	145.093	41.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.29
191	1L	-15.739	59.775	3.398	41.466	107.180	88.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.21
191	1Q	8.465	-21.145	-1.274	-6.223	22.475	77.819	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.16
191	1R	-9.248	-21.145	1.703	-6.223	40.327	93.607	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.19
191	1S	8.465	28.012	-1.274	32.918	81.592	44.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.16
191	1T	-9.248	28.012	1.703	32.918	63.740	59.939	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.13
191	2	1.053	-2.246	-1.327	14.354	18.707	73.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.15
191	7	0.425	2.653	-0.684	15.715	22.169	80.569	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16
191	8	0.425	2.649	-0.683	15.700	22.154	80.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

192	1A	68.129	-67.029	2.980	-39.525	398.543	296.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.80
192	1B	-68.895	-67.029	-1.339	-39.525	356.959	88.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.65
192	1C	68.129	59.437	2.980	66.165	356.398	184.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.71
192	1D	-68.895	59.437	-1.339	66.165	397.982	23.828	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.72
192	1I	52.596	-80.127	9.445	-23.492	350.623	172.571	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.70
192	1J	-53.362	-80.127	-7.804	-23.492	316.722	98.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.59
192	1K	52.596	72.535	9.445	50.132	316.162	174.203	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.63
192	1L	-53.362	72.535	-7.804	50.132	350.062	100.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.65
192	1Q	27.180	-39.107	2.435	-12.491	198.287	192.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.40
192	1R	-27.946	-39.107	-0.795	-12.491	170.943	119.972	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.33
192	1S	27.180	31.515	2.435	39.131	170.382	153.046	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.34
192	1T	-27.946	31.515	-0.795	39.131	197.727	80.305	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.38
192	2	1.796	-6.298	-3.358	14.788	6.731	144.298	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.29
192	7	0.875	-5.762	-1.582	15.966	3.976	158.481	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.32
192	8	0.876	-5.761	-1.582	15.949	3.997	158.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

193	1A	100.105	-106.550	14.596	-30.418	411.354	279.315	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.82
193	1B	-101.206	-106.550	-13.291	-30.418	217.519	325.647	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.64
193	1C	100.105	123.378	14.596	59.033	771.577	348.171	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.54
193	1D	-101.206	123.378	-13.291	59.033	965.411	256.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.68
193	1I	59.922	-107.869	24.389	-14.936	333.653	179.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.67
193	1J	-61.023	-107.869	-23.084	-14.936	174.228	251.782	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.49
193	1K	59.922	124.697	24.389	43.551	728.286	274.305	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	1.45
193	1L	-61.023	124.697	-23.084	43.551	887.710	157.337	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.63
193	1Q	36.869	-50.650	9.293	-7.765	66.920	128.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.26
193	1R	-37.970	-50.650	-7.988	-7.765	34.327	137.586	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.27
193	1S	36.869	67.478	9.293	36.381	519.731	160.110	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.04
193	1T	-37.970	67.478	-7.988	36.381	620.977	106.269	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	1.17
193	2	9.675	4.732	-1.531	16.830	267.399	19.867	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.53
193	7	5.819	7.327	-0.874	17.710	306.924	17.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.61
193	8	5.819	7.317	-0.874	17.695	306.727	17.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.61

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.51 cmq/mq passo= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
194	1A	58.535	-159.781	5.774	-32.835	243.948	108.898	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.49
194	1B	-57.079	-159.781	-3.934	-32.835	133.431	511.578	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.02
194	1C	58.535	218.543	5.774	76.399	524.260	476.876	9.05	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.97
194	1D	-57.079	218.543	-3.934	76.399	634.777	143.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	1.17
194	1I	37.429	-127.022	6.987	5.053	210.203	107.464	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.42
194	1J	-35.973	-127.022	-5.146	5.053	155.321	426.583	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.85
194	1K	37.429	185.784	6.987	38.511	546.150	391.881	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	1.09
194	1L	-35.973	185.784	-5.146	38.511	601.031	142.167	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.14
194	1Q	22.838	-60.303	3.484	0.071	33.624	49.794	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.10
194	1R	-21.382	-60.303	-1.644	0.071	20.037	241.716	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.48
194	1S	22.838	119.065	3.484	43.493	370.791	207.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.74
194	1T	-21.382	119.065	-1.644	43.493	424.453	84.497	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.82
194	2	8.025	22.196	-1.801	23.424	197.545	19.676	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.39
194	7	5.206	28.934	-0.881	25.636	221.954	21.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.44
194	8	5.206	28.895	-0.881	25.610	221.846	21.056	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.44
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.94 cmq/mq passo= 91 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 3.98 cmq/mq passoy= 113 cm														
195	1A	42.659	-175.479	0.366	-27.572	433.657	219.770	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	0.87
195	1B	-40.288	-175.479	2.131	-27.572	175.041	833.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.66
195	1C	42.659	259.353	0.366	81.427	788.245	639.197	9.05	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	1.45
195	1D	-40.288	259.353	2.131	81.427	1046.860	413.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.00	1.97
195	1I	28.905	-128.304	0.680	12.576	178.883	323.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.65
195	1J	-26.534	-128.304	1.817	12.576	8.750	759.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.52
195	1K	28.905	212.177	0.680	41.278	621.954	564.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.00	1.24
195	1L	-26.534	212.177	1.817	41.278	792.087	517.709	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.52
195	1Q	17.564	-59.525	1.004	5.394	61.276	103.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.21
195	1R	-15.193	-59.525	1.492	5.394	73.183	463.738	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.93
195	1S	17.564	143.399	1.004	48.461	540.022	269.622	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	1.08
195	1T	-15.193	143.399	1.492	48.461	674.480	297.972	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	1.32
195	2	7.606	34.548	-1.023	29.721	251.562	76.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.50
195	7	5.199	42.998	1.085	32.129	313.856	97.767	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.63
195	8	5.196	42.958	1.084	32.106	313.415	97.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.63
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.14 cmq/mq passo= 55 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.48 cmq/mq passoy= 69 cm														
196	1A	14.189	-48.007	17.132	-18.781	166.576	105.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.33
196	1B	-14.748	-48.007	-15.864	-18.781	232.681	30.438	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.45
196	1C	14.189	66.515	17.132	57.519	188.243	6.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.38
196	1D	-14.748	66.515	-15.864	57.519	122.137	81.510	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.24
196	1I	14.811	-62.511	16.101	-1.108	130.269	80.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.26
196	1J	-15.369	-62.511	-14.834	-1.108	290.706	5.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.57
196	1K	14.811	81.019	16.101	39.846	246.267	29.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.49
196	1L	-15.369	81.019	-14.834	39.846	85.830	56.876	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.17
196	1Q	6.725	-23.726	8.119	2.250	88.002	52.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.18
196	1R	-7.284	-23.726	-6.852	2.250	142.657	15.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.28
196	1S	6.725	42.235	8.119	36.488	98.219	8.617	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.20
196	1T	-7.284	42.235	-6.852	36.488	43.564	29.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.09
196	2	-0.686	7.711	-1.201	20.935	21.547	13.304	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.04
196	7	-0.427	9.535	-0.385	22.843	24.645	14.215	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.05
196	8	-0.427	9.527	-0.386	22.823	24.640	14.203	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.05
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
197	1A	40.552	-54.668	18.454	-25.134	358.051	118.537	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.71
197	1B	-43.318	-54.668	-16.972	-25.134	352.750	71.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.66
197	1C	40.552	71.701	18.454	68.888	417.462	33.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.83
197	1D	-43.318	71.701	-16.972	68.888	422.763	157.056	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.79
197	1I	33.804	-80.354	20.434	-2.797	299.148	54.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.60
197	1J	-36.570	-80.354	-18.952	-2.797	448.680	99.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.85
197	1K	33.804	97.387	20.434	46.552	513.392	61.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.03
197	1L	-36.570	97.387	-18.952	46.552	363.860	93.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.69
197	1Q	17.045	-30.537	9.470	1.296	156.809	37.961	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.31
197	1R	-19.810	-30.537	-7.988	1.296	187.505	48.989	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.36
197	1S	17.045	47.570	9.470	42.459	252.217	10.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.50
197	1T	-19.810	47.570	-7.988	42.459	221.521	76.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.43
197	2	2.603	6.996	1.186	23.134	21.874	14.785	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.04
197	7	0.829	8.719	0.997	25.493	30.406	19.167	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.06
197	8	0.830	8.711	0.996	25.473	30.361	19.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.06
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 3.99 cmq/mq passo= 113 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
198	1A	28.392	-99.812	4.956	-34.634	692.462	142.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.38
198	1B	-31.885	-99.812	-2.169	-34.634	384.545	304.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.73
198	1C	28.392	123.712	4.956	86.102	674.704	151.801	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	1.35
198	1D	-31.885	123.712	-2.169	86.102	982.620	294.769	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.87
198	1I	21.243	-126.213	10.260										

199	1C	42.042	230.841	2.069	134.574	708.469	403.881	9.05	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	1.30
199	1D	-44.475	230.841	0.847	134.574	1163.668	65.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.00	2.18
199	1I	31.184	-182.608	7.794	-19.075	633.310	27.423	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.26
199	1J	-33.616	-182.608	-4.878	-19.075	349.063	569.921	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	1.13
199	1K	31.184	234.909	7.794	85.788	777.720	393.080	9.05	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.43
199	1L	-33.616	234.909	-4.878	85.788	1061.966	149.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.00	2.02
199	1Q	16.792	-80.022	3.052	-8.036	243.079	69.961	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.49
199	1R	-19.224	-80.022	-0.135	-8.036	50.023	327.715	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.65
199	1S	16.792	132.323	3.052	74.748	478.679	150.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.96
199	1T	-19.224	132.323	-0.135	74.748	671.735	106.881	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.30
199	2	5.553	19.524	1.517	30.634	177.737	94.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.35
199	7	3.276	25.596	1.686	36.097	220.410	103.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.44
199	8	3.277	25.580	1.685	36.071	220.233	103.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.44

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.05 cmq/mq passo= 49 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.52 cmq/mq passo= 100 cm

200	1A	53.327	-202.357	14.128	-99.371	928.678	291.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	1.85
200	1B	-52.528	-202.357	-11.615	-99.371	312.727	847.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	1.66
200	1C	53.327	283.455	14.128	178.174	925.733	656.256	9.05	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.70
200	1D	-52.528	283.455	-11.615	178.174	1541.684	100.127	9.05	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	2.65
200	1I	45.976	-194.665	14.634	-46.674	604.180	10.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	1.21
200	1J	-45.177	-194.665	-12.121	-46.674	43.459	859.397	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.69
200	1K	45.976	275.764	14.634	125.476	656.465	667.789	9.05	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.33
200	1L	-45.177	275.764	-12.121	125.476	1217.186	202.416	9.05	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	2.11
200	1Q	23.642	-82.649	7.419	-20.447	274.414	82.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.55
200	1R	-22.843	-82.649	-4.906	-20.447	49.585	477.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.95
200	1S	23.642	163.748	7.419	99.249	563.421	286.100	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.12
200	1T	-22.843	163.748	-4.906	99.249	887.421	108.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.71
200	2	6.513	31.678	2.040	37.344	237.007	115.731	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.47
200	7	4.125	40.543	1.892	43.334	305.205	120.163	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.61
200	8	4.123	40.507	1.890	43.299	304.900	120.087	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.61

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=11.99 cmq/mq passo= 37 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.69 cmq/mq passo= 67 cm

201	1A	53.001	-213.974	-0.226	-94.290	281.570	830.302	4.52	9.05	4.52	4.52	0.48	0.00	1.66
201	1B	-50.836	-213.974	5.180	-94.290	12.482	719.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	1.44
201	1C	53.001	325.611	-0.226	187.274	335.744	706.259	9.05	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	1.41
201	1D	-50.836	325.611	5.180	187.274	629.796	817.033	9.05	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	1.63
201	1I	41.957	-192.465	14.488	-59.576	138.306	623.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.00	1.24
201	1J	-39.792	-192.465	-9.533	-59.576	25.766	782.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	1.54
201	1K	41.957	304.102	14.488	152.560	322.460	769.122	9.05	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	1.54
201	1L	-39.792	304.102	-9.533	152.560	486.532	609.989	9.05	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	1.20
201	1Q	23.117	-79.751	5.463	-20.245	36.853	354.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.71
201	1R	-20.952	-79.751	-0.509	-20.245	96.929	385.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.77
201	1S	23.117	191.389	5.463	113.229	251.297	372.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.00	0.74
201	1T	-20.952	191.389	-0.509	113.229	385.079	340.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	0.75
201	2	7.856	45.662	1.310	45.732	177.335	56.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.35
201	7	5.295	57.039	2.103	52.137	198.872	37.200	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.40
201	8	5.292	56.985	2.100	52.091	198.704	37.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.40

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.90 cmq/mq passo= 92 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.46 cmq/mq passo= 70 cm

202	1A	46.358	-191.714	-6.764	-64.469	7.466	807.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	1.60
202	1B	-41.243	-191.714	14.474	-64.469	222.501	570.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.14
202	1C	46.358	332.535	-6.764	164.582	4.859	713.352	9.05	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	1.41
202	1D	-41.243	332.535	14.474	164.582	210.176	949.894	9.05	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.90
202	1I	30.710	-152.771	14.246	-47.649	122.660	713.655	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	1.42
202	1J	-25.595	-152.771	-6.535	-47.649	81.003	659.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.30
202	1K	30.710	293.592	14.246	147.762	136.639	801.583	9.05	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	1.60
202	1L	-25.595	293.592	-6.535	147.762	94.982	856.064	9.05	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	1.69
202	1Q	20.233	-59.590	5.140	-10.325	66.779	341.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.68
202	1R	-15.118	-59.590	2.571	-10.325	134.117	286.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.57
202	1S	20.233	200.411	5.140	110.438	83.525	429.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	0.86
202	1T	-15.118	200.411	2.571	110.438	150.863	484.351	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.97
202	2	8.915	64.426	1.827	55.002	173.482	6.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.35
202	7	6.714	76.040	3.145	59.577	161.999	34.234	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.32
202	8	6.709	75.966	3.140	59.523	161.858	34.141	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.39 cmq/mq passo= 61 cm

203	1A	45.111	-137.323	-15.019	-20.106	514.718	658.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.29
203	1B	-36.528	-137.323	22.715	-20.106	431.075	117.914	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.82
203	1C	45.111	290.933	-15.019	119.869	352.583	400.491	9.05	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	0.78
203	1D	-36.528	290.933	22.715	119.869	436.226	941.030	9.05	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.88
203	1I	34.837	-108.454	10.082	6.142	459.366	712.694	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	1.42
203	1J	-26.254	-108.454	-2.386	6.142	1.915	138.910	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.28
203	1K	34.837	262.064	10.082	93.621	76.576	421.488	9.05	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.84
203	1L	-26.254	262.064	-2.386	93.621	380.874	995.272	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.01	1.98
203	1Q	22.012	-33.684	-0.450	12.022	243.170	278.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.56
203	1R	-13.429	-33.684	8.146	12.022	129.959	21.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.25
203	1S	22.012	187.294	-0.450	87.741	51.468	303.797	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.61
203	1T	-13.429	187.294	8.146	87.741	164.678	561.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.12
203	2	9.731	81.543	-1.092	61.161	151.248	75.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.30
203	7	8.125	89.720	2.620	63.178	111.805	120.929	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.24
203	8	8.119	89.646	2.617	63.132	111.727	120.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.24

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.00 cmq/mq passo= 112 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.74 cmq/mq passo= 58 cm

204	1A	39.378	-49.896	-17.749	11.251	322.523	195.022	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.64
204	1B	-29.231	-49.896	20.403	11.251	216.309	231.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.46
204	1C	39.378	198.801	-17.749	78.458	308.561	217.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	0.62
204	1D	-29.231	198.801	20.403	78.458	414.774	644.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.29
204	1I	39.081	-39.161	-10.144	36.486	115.373	291.158	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.57

204	1J	-28.934	-39.161	12.798	36.486	102.439	140.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.28
204	1K	39.081	188.066	-10.144	53.224	10.188	308.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	0.61
204	1L	-28.934	188.066	12.798	53.224	207.625	740.215	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.48
204	1Q	22.099	3.582	-4.948	26.105	94.206	19.708	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.19
204	1R	-11.952	3.582	7.602	26.105	1.601	184.878	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.37
204	1S	22.099	145.323	-4.948	63.604	93.852	264.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.52
204	1T	-11.952	145.323	7.602	63.604	186.458	468.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.94
204	2	8.621	92.855	-3.756	60.101	68.752	211.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.42
204	7	7.874	95.255	-2.535	59.859	16.986	246.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.49
204	8	7.869	95.181	-2.534	59.817	17.019	246.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.49

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.76 cmq/mq passoy= 78 cm

205	1A	40.346	-51.405	2.240	-7.348	397.818	121.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.79
205	1B	-33.420	-51.405	-10.108	-7.348	340.021	171.279	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.65
205	1C	40.346	171.026	2.240	70.369	27.399	507.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	1.01
205	1D	-33.420	171.026	-10.108	70.369	30.398	557.196	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	1.10
205	1I	47.621	-57.046	-10.943	6.714	524.552	8.449	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.05
205	1J	-40.695	-57.046	3.075	6.714	346.476	26.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.65
205	1K	47.621	176.666	-10.943	56.307	20.945	705.269	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	1.39
205	1L	-40.695	176.666	3.075	56.307	157.131	670.537	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.34
205	1Q	23.595	-9.216	-2.131	5.763	259.597	198.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.52
205	1R	-16.668	-9.216	-5.737	5.763	262.770	214.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.51
205	1S	23.595	128.837	-2.131	57.257	104.650	464.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.92
205	1T	-16.668	128.837	-5.737	57.257	107.823	480.539	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.95
205	2	3.628	87.388	-7.896	45.340	151.113	416.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.82
205	7	4.018	84.198	-6.839	43.903	188.092	430.550	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.85
205	8	4.015	84.143	-6.834	43.878	187.933	430.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.85

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.08 cmq/mq passo= 110 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.49 cmq/mq passoy= 82 cm

206	1A	36.545	-96.648	3.753	-53.274	531.155	167.767	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	1.06
206	1B	-32.739	-96.648	-16.392	-53.274	478.161	188.243	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.91
206	1C	36.545	153.314	3.753	16.688	209.199	750.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	1.50
206	1D	-32.739	153.314	-16.392	16.688	156.205	770.931	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	1.50
206	1I	50.519	-81.118	-14.846	-56.325	534.606	36.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.07
206	1J	-46.713	-81.118	2.207	-56.325	441.428	21.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.83
206	1K	50.519	137.784	-14.846	19.739	245.932	960.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.88
206	1L	-46.713	137.784	2.207	19.739	152.755	902.082	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.80
206	1Q	22.706	-37.445	-3.676	-44.454	356.272	298.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.71
206	1R	-18.900	-37.445	-8.963	-44.454	398.798	306.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.77
206	1S	22.706	94.112	-3.676	7.867	288.563	632.595	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	1.26
206	1T	-18.900	94.112	-8.963	7.867	331.088	639.946	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	1.26
206	2	0.653	51.952	-11.529	-23.432	439.853	636.391	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.25
206	7	1.402	46.228	-10.286	-23.808	446.396	631.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.24
206	8	1.399	46.194	-10.276	-23.774	446.039	630.805	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.24

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.16 cmq/mq passo= 108 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.47 cmq/mq passoy= 60 cm

207	1A	41.777	-136.105	11.567	-62.161	310.620	380.541	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	0.76
207	1B	-45.147	-136.105	-24.583	-62.161	251.146	384.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.74
207	1C	41.777	88.819	11.567	3.713	464.735	669.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	1.34
207	1D	-45.147	88.819	-24.583	3.713	405.262	673.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	1.30
207	1I	52.858	-111.336	-1.216	-59.171	345.922	248.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.69
207	1J	-56.228	-111.336	-11.799	-59.171	381.125	166.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.70
207	1K	52.858	64.050	-1.216	0.723	334.756	887.449	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	1.77
207	1L	-56.228	64.050	-11.799	0.723	369.959	805.083	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	1.58
207	1Q	22.315	-78.083	-1.230	-51.345	325.174	466.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.93
207	1R	-25.685	-78.083	-11.785	-51.345	360.613	418.306	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.82
207	1S	22.315	30.797	-1.230	-7.103	355.268	635.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.27
207	1T	-25.685	30.797	-11.785	-7.103	390.707	587.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	1.15
207	2	-5.815	-20.220	-11.745	-37.430	490.159	709.705	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	1.39
207	7	-4.392	-24.693	-10.518	-38.018	484.137	705.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	1.39
207	8	-4.388	-24.666	-10.511	-37.979	483.749	705.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	1.39

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.90 cmq/mq passoy= 65 cm

208	1A	24.804	-154.786	7.542	-91.480	43.855	433.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	0.87
208	1B	-30.579	-154.786	-14.438	-91.480	57.307	363.295	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.71
208	1C	24.804	54.187	7.542	-14.877	383.203	411.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.82
208	1D	-30.579	54.187	-14.438	-14.877	369.751	340.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.71
208	1I	29.794	-133.102	4.770	-79.673	24.316	342.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.68
208	1J	-35.569	-133.102	-11.666	-79.673	191.320	122.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.36
208	1K	29.794	32.503	4.770	-26.685	134.577	652.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.30
208	1L	-35.569	32.503	-11.666	-26.685	301.580	431.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.85
208	1Q	10.897	-109.558	0.429	-78.888	69.066	427.193	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.85
208	1R	-16.673	-109.558	-7.325	-78.888	155.796	306.322	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.61
208	1S	10.897	8.959	0.429	-27.470	170.100	468.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.93
208	1T	-16.673	8.959	-7.325	-27.470	256.831	347.294	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.69
208	2	-7.394	-56.090	-5.793	-66.403	248.124	517.068	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.02
208	7	-5.978	-60.354	-5.317	-68.088	235.503	515.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.02
208	8	-5.973	-60.318	-5.311	-68.041	235.282	515.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.02

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.08 cmq/mq passoy= 89 cm

209	1A	19.172	-140.263	2.349	-106.577	333.695	267.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	0.67
209	1B	-24.822	-140.263	-8.770	-106.577	75.885	118.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.23
209	1C	19.172	22.900	2.349	-29.996	179.180	238.952	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.48
209	1D	-24.822	22.900	-8.770	-29.996	436.990	90.599	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.84
209	1I	16.636	-128.135	8.072	-90.717	293.433	266.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.59
209	1J	-22.286	-128.135	-14.494	-90.717	140.941	151.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.30
209	1K	16.636	10.772	8.072	-45.857	37.647	509.755	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	1.02
209	1L	-22.286	10.772	-14.494	-45.857	396.727	91.137	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.77

209	1Q	7.476	-110.599	1.039	-93.426	188.325	271.762	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.54
209	1R	-13.126	-110.599	-7.461	-93.426	83.881	51.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.16
209	1S	7.476	-6.764	1.039	-43.148	19.414	306.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.61
209	1T	-13.126	-6.764	-7.461	-43.148	291.620	86.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.57
209	2	-5.603	-70.487	-6.033	-86.840	113.314	240.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.48
209	7	-4.869	-73.473	-5.333	-88.377	95.651	239.108	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.47
209	8	-4.864	-73.404	-5.328	-88.304	95.476	238.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.47
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 3.97 cmq/mq passoy= 114 cm														
210	1A	21.416	-62.165	-3.005	-14.648	337.947	215.745	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.67
210	1B	-20.172	-62.165	2.694	-14.648	372.435	0.305	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.72
210	1C	21.416	75.724	-3.005	31.541	219.011	108.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.44
210	1D	-20.172	75.724	2.694	31.541	184.524	324.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.65
210	1I	21.694	-58.906	-1.866	-0.338	326.086	113.925	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.65
210	1J	-20.451	-58.906	1.556	-0.338	361.775	69.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.70
210	1K	21.694	72.466	-1.866	17.231	208.351	39.343	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.42
210	1L	-20.451	72.466	1.556	17.231	172.662	222.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.44
210	1Q	10.470	-27.667	-1.167	-2.206	207.210	54.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.41
210	1R	-9.226	-27.667	0.856	-2.206	223.767	42.603	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.44
210	1S	10.470	41.226	-1.167	19.099	70.344	65.828	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.14
210	1T	-9.226	41.226	0.856	19.099	53.787	163.368	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.33
210	2	-0.957	5.475	0.824	11.704	66.446	45.131	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.13
210	7	-0.367	6.891	0.536	11.521	80.414	55.769	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.16
210	8	-0.367	6.884	0.535	11.511	80.352	55.714	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.16
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
211	1A	79.107	-136.889	22.838	-61.492	517.109	168.714	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.03
211	1B	-76.413	-136.889	-23.785	-61.492	617.257	24.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	1.11
211	1C	79.107	127.383	22.838	81.102	282.517	107.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.56
211	1D	-76.413	127.383	-23.785	81.102	182.368	301.401	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.58
211	1I	72.177	-150.231	20.349	-41.664	465.596	1.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	0.93
211	1J	-69.482	-150.231	-21.295	-41.664	609.627	149.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.11
211	1K	72.177	140.725	20.349	61.274	274.886	17.245	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.55
211	1L	-69.482	140.725	-21.295	61.274	130.856	131.091	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	0.25
211	1Q	36.327	-74.383	9.968	-22.579	337.130	11.096	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.67
211	1R	-33.632	-74.383	-10.915	-22.579	394.593	75.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.75
211	1S	36.327	64.877	9.968	42.189	59.852	56.936	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.12
211	1T	-33.632	64.877	-10.915	42.189	2.389	143.784	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.28
211	2	-3.610	-5.977	1.183	12.509	155.012	51.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.31
211	7	-1.497	-6.091	0.503	12.735	181.355	65.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.36
211	8	-1.498	-6.087	0.503	12.723	181.225	65.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.36
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.80 cmq/mq passox= 94 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
212	1A	138.952	-128.633	94.488	-54.853	592.399	143.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.06	1.18
212	1B	-147.049	-128.633	-101.266	-54.853	495.570	142.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.06	0.81
212	1C	138.952	146.520	94.488	93.243	850.360	546.046	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.06	1.70
212	1D	-147.049	146.520	-101.266	93.243	947.189	832.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.06	1.56
212	1I	148.354	-147.310	81.356	-14.986	481.720	64.247	4.52	9.05	4.52	4.52	0.38	0.06	0.89
212	1J	-156.451	-147.310	-88.135	-14.986	460.862	337.854	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.06	0.75
212	1K	148.354	165.197	81.356	53.375	815.653	351.190	9.05	4.52	4.52	4.52	0.42	0.06	1.50
212	1L	-156.451	165.197	-88.135	53.375	836.511	624.797	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	1.36
212	1Q	66.266	-66.593	40.547	-10.657	188.062	147.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.38
212	1R	-74.362	-66.593	-47.325	-10.657	149.027	297.001	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	0.55
212	1S	66.266	84.480	40.547	49.047	503.818	392.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	1.01
212	1T	-74.362	84.480	-47.325	49.047	542.852	541.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	1.01
212	2	2.164	5.617	3.505	19.211	124.282	292.837	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.58
212	7	-0.851	8.141	0.477	21.743	168.865	358.197	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.72
212	8	-0.847	8.129	0.476	21.722	168.650	357.925	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.71
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.37 cmq/mq passox= 61 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.48 cmq/mq passoy= 69 cm														
213	1A	157.536	-264.532	108.400	-183.472	796.187	371.185	4.52	9.05	4.52	9.05	0.69	0.07	1.47
213	1B	-175.009	-264.532	-102.758	-183.472	423.644	25.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.06	0.67
213	1C	157.536	321.517	108.400	259.598	1019.395	387.321	9.05	4.52	9.05	4.52	0.84	0.07	1.88
213	1D	-175.009	321.517	-102.758	259.598	1391.937	784.108	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.06	2.21
213	1I	149.751	-280.100	115.455	-134.143	666.856	171.449	4.52	9.05	4.52	4.52	0.79	0.07	1.23
213	1J	-167.224	-280.100	-109.812	-134.143	365.584	281.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.07	0.59
213	1K	149.751	337.084	115.455	210.269	961.334	131.523	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.07	1.77
213	1L	-167.224	337.084	-109.812	210.269	1262.606	584.372	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.07	2.03
213	1Q	70.312	-123.428	55.136	-61.932	217.073	39.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	0.43
213	1R	-87.784	-123.428	-49.494	-61.932	42.468	180.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	0.34
213	1S	70.312	180.412	55.136	138.058	638.219	232.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	1.27
213	1T	-87.784	180.412	-49.494	138.058	812.823	452.112	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	1.44
213	2	-1.798	18.733	2.867	32.195	174.537	182.547	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.36
213	7	-4.547	26.385	2.048	39.553	263.253	218.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.52
213	8	-4.539	26.367	2.045	39.520	262.889	218.779	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.52
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.83 cmq/mq passox= 41 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.10 cmq/mq passoy= 74 cm														
214	1A	102.308	-316.657	-4.554	-242.060	589.333	151.321	4.52	9.05	4.52	4.52	0.97	0.01	1.09
214	1B	-117.429	-316.657	16.993	-242.060	309.424	39.660	4.52	4.52	4.52	9.05	0.99	0.01	0.53
214	1C	102.30												

214	2	3.162	33.025	1.668	42.652	232.848	140.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.46
214	7	-2.665	46.206	3.601	53.795	336.045	127.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.67
214	8	-2.659	46.153	3.595	53.737	335.762	127.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.67

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.33 cmq/mq passo= 43 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

215	1A	21.323	-56.301	3.605	2.498	178.352	352.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.70
215	1B	-21.664	-56.301	-2.293	2.498	94.888	219.077	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.44
215	1C	21.323	74.119	3.605	11.157	207.650	63.537	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.41
215	1D	-21.664	74.119	-2.293	11.157	291.113	196.738	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.56
215	1I	20.918	-61.709	-2.342	-10.543	151.589	273.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.54
215	1J	-21.258	-61.709	3.654	-10.543	23.661	216.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.43
215	1K	20.918	79.527	-2.342	24.198	136.422	61.459	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.27
215	1L	-21.258	79.527	3.654	24.198	264.351	117.925	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.51
215	1Q	9.856	-26.229	1.969	-1.102	57.695	196.867	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.39
215	1R	-10.197	-26.229	-0.658	-1.102	4.762	150.535	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.30
215	1S	9.856	44.047	1.969	14.756	117.523	5.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.23
215	1T	-10.197	44.047	-0.658	14.756	170.457	41.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.34
215	2	0.772	7.887	-0.865	11.902	55.907	73.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.15
215	7	0.509	9.476	-0.307	10.775	63.387	85.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.17
215	8	0.509	9.464	-0.307	10.766	63.342	85.436	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.17

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

216	1A	66.516	-139.207	30.151	-66.849	162.534	454.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	0.91
216	1B	-67.578	-139.207	-27.410	-66.849	119.804	356.116	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	0.68
216	1C	66.516	159.557	30.151	57.063	256.520	18.236	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	0.51
216	1D	-67.578	159.557	-27.410	57.063	299.250	116.440	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	0.54
216	1I	75.473	-126.153	31.324	-81.670	94.716	366.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.73
216	1J	-76.535	-126.153	-28.583	-81.670	7.323	342.794	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.66
216	1K	75.473	146.503	31.324	71.884	144.039	4.914	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	0.29
216	1L	-76.535	146.503	-28.583	71.884	231.432	28.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.42
216	1Q	33.155	-61.690	15.237	-40.899	37.517	294.170	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.59
216	1R	-34.216	-61.690	-12.496	-40.899	1.329	261.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.51
216	1S	33.155	82.040	15.237	31.113	138.045	76.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.28
216	1T	-34.216	82.040	-12.496	31.113	174.233	43.710	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.33
216	2	1.940	7.918	-2.142	10.559	64.503	161.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.32
216	7	1.093	10.173	-0.769	8.820	75.012	185.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.37
216	8	1.092	10.161	-0.769	8.813	74.960	185.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.37

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

217	1A	135.989	-134.648	100.328	-20.790	53.656	599.810	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.07	1.20
217	1B	-142.908	-134.648	-108.318	-20.790	47.972	286.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.07	0.49
217	1C	135.989	173.831	100.328	38.681	645.862	637.551	9.05	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	1.27
217	1D	-142.908	173.831	-108.318	38.681	747.490	950.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	1.64
217	1I	123.832	-117.656	112.876	-58.922	20.732	468.451	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.07	0.94
217	1J	-130.750	-117.656	-120.866	-58.922	173.454	186.824	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.07	0.32
217	1K	123.832	156.839	112.876	76.813	520.380	537.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.07	1.07
217	1L	-130.750	156.839	-120.866	76.813	673.102	819.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.07	1.39
217	1Q	59.988	-54.695	49.114	-17.242	155.880	183.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.37
217	1R	-66.907	-54.695	-57.103	-17.242	231.183	26.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	0.42
217	1S	59.988	93.878	49.114	35.132	462.650	377.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.92
217	1T	-66.907	93.878	-57.103	35.132	537.954	534.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.99
217	2	6.428	14.259	-2.063	14.424	316.579	117.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.63
217	7	2.749	18.986	-2.426	13.430	373.688	163.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.75
217	8	2.749	18.964	-2.422	13.419	373.413	163.410	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.75

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.82 cmq/mq passo= 77 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.39 cmq/mq passoy= 61 cm

218	1A	143.362	-271.878	126.782	-159.041	105.262	978.715	4.52	9.05	4.52	4.52	0.99	0.07	1.95
218	1B	-137.842	-271.878	-144.307	-159.041	73.990	410.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.07	0.68
218	1C	143.362	348.693	126.782	215.765	349.038	1001.017	9.05	4.52	9.05	4.52	0.89	0.07	1.84
218	1D	-137.842	348.693	-144.307	215.765	528.291	1569.670	9.05	4.52	4.52	4.52	0.64	0.07	2.59
218	1I	153.718	-251.905	119.203	-204.069	69.878	783.683	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.07	1.44
218	1J	-148.199	-251.905	-136.728	-204.069	146.350	213.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.07	0.35
218	1K	153.718	328.721	119.203	260.793	276.679	804.174	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.07	1.48
218	1L	-148.199	328.721	-136.728	260.793	492.906	1374.637	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.07	2.29
218	1Q	73.791	-113.138	54.623	-78.209	54.682	293.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.04	0.59
218	1R	-68.271	-113.138	-72.148	-78.209	162.337	3.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.04	0.29
218	1S	73.791	189.953	54.623	134.933	260.691	594.111	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.04	1.19
218	1T	-68.271	189.953	-72.148	134.933	368.346	884.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	1.60
218	2	5.267	26.351	-2.295	27.710	222.208	162.661	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.44
218	7	4.028	36.237	-5.431	31.712	245.457	254.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.50
218	8	4.025	36.190	-5.423	31.678	245.279	254.497	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.50

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 12.21 cmq/mq passoy= 37 cm

219	1A	77.328	-306.805	20.660	-221.584	363.907	1044.992	4.52	9.05	4.52	4.52	0.95	0.02	2.09
219	1B	-64.958	-306.805	-35.727	-221.584	262.670	583.933	4.52	9.05	4.52	4.52	0.82	0.02	1.11
219	1C	77.328	413.777	20.660	320.571	93.297	1314.367	9.05	4.52	9.05	4.52	0.95	0.02	2.42
219	1D	-64.958	413.777	-35.727	320.571	194.534	1775.427	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	3.12
219	1I	119.028	-306.089	-21.608	-260.341	186.946	737.177	4.52	9.05	4.52	9.05	0.75	0.02	1.32
219	1J	-106.658	-306.089	6.541	-260.341	170.200	223.523	4.52	4.52	4.52	9.05	0.98	0.02	0.41
219	1K	119.028	413.062	-21.608	359.329	0.827	953.957	13.57	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	1.71
219	1L	-106.658	413.062	6.541	359.329	17.573	1467.611	9.05	4.52	9.05	4.52	0.76	0.02	2.70
219	1Q	51.333	-127.616	0.744	-97.834	140.311	307.925	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.61
219	1R	-38.963	-127.616	-15.811	-97.834	149.451	33.417	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.28
219	1S	51.333	234.588	0.744	196.822	19.922	763.851	9.05	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	1.53
219	1T	-38.963	234.588	-15.811	196.822	29.061	1038.359	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	2.03
219	2	8.782	38.199	-6.171	42.670	191.027	202.880	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.40
219	7	7.857	51.356	-6.998	51.913	159.240	316.027	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.62
219	8	7.850	51.298	-6.992	51.860	159.247	315.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.62

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 13.81 cmq/mq passoy= 32 cm

220	1A	19.321	-53.172	10.589	17.544	87.553	131.384	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.26
220	1B	-17.999	-53.172	-11.167	17.544	51.889	91.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.18
220	1C	19.321	92.626	10.589	0.555	25.127	49.870	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.10
220	1D	-17.999	92.626	-11.167	0.555	60.790	89.740	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.18
220	1I	19.710	-46.881	11.079	-5.882	47.199	156.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.31
220	1J	-18.388	-46.881	-11.657	-5.882	13.937	135.965	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.27
220	1K	19.710	86.335	11.079	23.981	12.826	94.321	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.19
220	1L	-18.388	86.335	-11.657	23.981	20.437	114.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.23
220	1Q	9.557	-16.908	4.912	4.908	42.950	83.543	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.17
220	1R	-18.235	-16.908	-5.490	4.908	26.459	69.506	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
220	1S	9.557	56.362	4.912	13.191	0.304	27.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.06
220	1T	-8.235	56.362	-5.490	13.191	16.188	41.900	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.08
220	2	-1.007	18.926	-0.503	14.696	11.649	20.781	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.04
220	7	-0.254	21.811	-0.319	13.612	14.019	23.453	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.05
220	8	-0.254	21.810	-0.319	13.613	14.015	23.442	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.05

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

221	1A	27.959	-69.547	28.177	23.884	118.917	211.357	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.42
221	1B	-26.436	-69.547	-30.961	23.884	38.494	78.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.15
221	1C	27.959	114.151	28.177	-7.211	3.958	144.934	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.29
221	1D	-26.436	114.151	-30.961	-7.211	153.453	278.185	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.53
221	1I	35.018	-53.865	28.747	-13.189	103.968	323.657	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.65
221	1J	-33.495	-53.865	-31.532	-13.189	73.610	174.334	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.33
221	1K	35.018	98.470	28.747	29.862	39.074	241.163	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.48
221	1L	-33.495	98.470	-31.532	29.862	138.504	390.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.75
221	1Q	15.491	-21.814	12.717	3.581	52.921	122.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.24
221	1R	-13.969	-21.814	-15.502	3.581	34.337	50.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.10
221	1S	15.491	66.418	12.717	13.092	0.199	117.305	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.23
221	1T	-13.969	66.418	-15.502	13.092	87.457	188.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.37
221	2	1.638	20.590	0.834	15.113	18.403	27.760	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.06
221	7	1.276	24.188	-0.939	13.493	20.283	34.506	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.07
221	8	1.275	24.167	-0.939	13.485	20.257	34.466	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.07

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

222	1A	25.353	-112.145	8.846	-14.564	87.652	544.111	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.09
222	1B	-22.553	-112.145	-12.425	-14.564	283.725	122.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.55
222	1C	25.353	164.721	8.846	38.071	133.696	418.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.83
222	1D	-22.553	164.721	-12.425	38.071	237.681	839.735	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	1.65
222	1I	32.934	-86.414	9.488	-51.334	130.765	673.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.35
222	1J	-30.134	-86.414	-13.067	-51.334	290.059	175.623	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.55
222	1K	32.934	138.991	9.488	74.842	140.029	471.247	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.94
222	1L	-30.134	138.991	-13.067	74.842	280.795	969.264	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.90
222	1Q	14.832	-38.070	3.253	-12.204	27.421	237.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.48
222	1R	-12.032	-38.070	-6.833	-12.204	183.400	1.680	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.36
222	1S	14.832	90.647	3.253	35.712	33.370	297.304	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.59
222	1T	-12.032	90.647	-6.833	35.712	177.451	533.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	1.05
222	2	2.166	23.597	-0.721	19.754	81.718	130.883	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.26
222	7	2.044	28.118	-1.383	18.093	88.839	157.008	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.31
222	8	2.043	28.095	-1.381	18.083	88.769	156.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.31

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.54 cmq/mq passoy= 59 cm

223	1A	33.746	-165.534	9.382	-86.262	298.744	722.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.44
223	1B	-30.770	-165.534	-11.844	-86.262	624.491	208.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	1.19
223	1C	33.746	233.233	9.382	137.991	448.231	645.807	9.05	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.29
223	1D	-30.770	233.233	-11.844	137.991	122.484	1159.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	2.28
223	1I	46.031	-143.734	12.154	-129.224	230.714	798.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.59
223	1J	-43.055	-143.734	-14.617	-129.224	571.537	184.528	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.07
223	1K	46.031	211.433	12.154	180.953	395.277	622.074	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	1.24
223	1L	-43.055	211.433	-14.617	180.953	54.455	1235.631	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	2.42
223	1Q	19.771	-63.158	4.371	-43.945	165.886	274.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.55
223	1R	-16.795	-63.158	-6.834	-43.945	342.519	12.771	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.67
223	1S	19.771	130.857	4.371	95.674	166.260	424.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.85
223	1T	-16.795	130.857	-6.834	95.674	10.373	711.589	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.41
223	2	4.651	26.815	-1.561	28.817	112.413	198.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.40
223	7	3.582	33.841	-1.588	30.804	114.083	235.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.47
223	8	3.581	33.804	-1.588	30.770	114.012	235.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.47

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.86 cmq/mq passo= 93 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.61 cmq/mq passoy= 47 cm

224	1A	35.607	-159.169	31.391	-118.643	719.281	1080.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	2.16
224	1B	-33.072	-159.169	-30.575	-118.643	1035.613	520.012	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.97
224	1C	35.607	239.541	31.391	199.447	858.335	1132.672	9.05	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	2.26
224	1D	-33.072	239.541	-30.575	199.447	542.003	1692.977	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	3.24
224	1I	44.692	-149.621	32.671	-166.812	434.080	998.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	1.99
224	1J	-42.156	-149.621	-31.855	-166.812	837.430	235.689	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	1.58
224	1K	44.692	229.992	32.671	247.616	660.153	848.350	9.05	4.52	9.05	4.52	0.54	0.02	1.56
224	1L	-42.156	229.992	-31.855	247.616	256.802	1610.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	3.07
224	1Q	19.666	-60.653	15.288	-54.905	295.772	412.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.82
224	1R	-17.131	-60.653	-14.472	-54.905	519.114	52.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	1.01
224	1S	19.666	141.025	15.288	135.709	341.837	664.842	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	1.33
224	1T	-17.131	141.025	-14.472	135.709	118.495	1024.910	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	2.00
224	2	4.449	34.615	2.910	42.064	142.848	260.582	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.52
224	7	3.343	42.116	1.967	46.693	132.665	319.252	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.64
224	8	3.343	42.079	1.967	46.658	132.597	318.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.64

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.06 cmq/mq passo= 56 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 13.17 cmq/mq passoy= 34 cm

225	1A	14.252	-52.263	5.061	20.750	16.549	64.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.13
225	1B	-13.812	-52.263	-5.845	20.750	47.780	72.736	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.14
225	1C	14.252	78.867	5.061	-14.632	92.315	30.843	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.18

225	1D	-13.812	78.867	-5.845	-14.632	123.546	106.207	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.24
225	1I	20.693	-43.804	8.823	8.192	108.917	97.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.22
225	1J	-20.253	-43.804	-9.606	8.192	133.989	7.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.26
225	1K	20.693	70.407	8.823	-2.073	6.106	34.547	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.07
225	1L	-20.253	70.407	-9.606	-2.073	31.178	139.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.28
225	1Q	8.367	-18.433	3.049	7.381	68.193	30.656	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.14
225	1R	-7.927	-18.433	-3.833	7.381	83.546	27.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.16
225	1S	8.367	45.037	3.049	-1.263	56.549	14.741	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.11
225	1T	-7.927	45.037	-3.833	-1.263	71.902	72.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.14
225	2	-0.756	12.969	0.196	8.152	75.190	21.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.15
225	7	-0.505	14.861	-0.090	6.527	82.062	23.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16
225	8	-0.504	14.846	-0.090	6.522	82.014	23.784	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

226	1A	49.895	-72.068	28.582	10.000	190.125	299.745	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.60
226	1B	-48.203	-72.068	-29.388	10.000	12.227	18.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.03
226	1C	49.895	98.850	28.582	-17.994	264.350	18.908	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.53
226	1D	-48.203	98.850	-29.388	-17.994	86.451	300.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.58
226	1I	56.437	-62.091	45.129	-17.354	355.195	441.983	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.03	0.88
226	1J	-54.745	-62.091	-45.935	-17.354	105.753	151.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	0.28
226	1K	56.437	88.874	45.129	9.359	170.823	152.525	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.03	0.34
226	1L	-54.745	88.874	-45.935	9.359	78.619	442.613	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.83
226	1Q	25.336	-27.475	17.026	-6.186	210.210	191.681	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.42
226	1R	-23.645	-27.475	-17.832	-6.186	100.437	50.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.19
226	1S	25.336	54.258	17.026	-1.808	176.139	51.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.35
226	1T	-23.645	54.258	-17.832	-1.808	66.367	192.311	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.37
226	2	-2.631	12.650	0.789	6.838	159.481	7.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.32
226	7	-1.371	14.720	0.500	4.845	168.550	4.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.34
226	8	-1.371	14.704	0.500	4.840	168.471	4.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.34

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

227	1A	43.617	-99.602	52.227	-34.151	91.372	289.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.58
227	1B	-42.283	-99.602	-53.376	-34.151	366.212	98.723	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.69
227	1C	43.617	128.511	52.227	49.726	393.699	456.535	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.91
227	1D	-42.283	128.511	-53.376	49.726	63.884	844.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	1.57
227	1I	75.229	-92.864	74.012	-74.974	304.312	475.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	0.95
227	1J	-73.894	-92.864	-75.161	-74.974	295.181	8.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	0.53
227	1K	75.229	121.774	74.012	90.550	322.669	546.345	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	1.09
227	1L	-73.894	121.774	-75.161	90.550	276.825	1030.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.04	1.85
227	1Q	28.066	-42.398	28.917	-25.822	115.054	63.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.23
227	1R	-26.732	-42.398	-30.066	-25.822	163.276	157.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.31
227	1S	28.066	71.308	28.917	41.398	190.763	398.193	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.80
227	1T	-26.732	71.308	-30.066	41.398	87.567	618.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.18
227	2	1.270	13.906	2.962	14.802	9.185	311.928	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.62
227	7	1.116	16.033	1.781	13.039	12.647	333.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.67
227	8	1.115	16.019	1.779	13.028	12.652	333.740	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.67

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.02 cmq/mq passoy= 56 cm

228	1A	25.013	-105.621	29.929	-77.991	153.779	237.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.47
228	1B	-23.170	-105.621	-28.505	-77.991	544.847	25.916	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.05
228	1C	25.013	149.978	29.929	135.585	519.064	423.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	1.04
228	1D	-23.170	149.978	-28.505	135.585	127.996	635.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	1.22
228	1I	43.321	-100.383	42.686	-129.890	16.664	367.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	0.73
228	1J	-41.479	-100.383	-41.262	-129.890	458.688	3.771	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	0.86
228	1K	43.321	144.739	42.686	187.484	432.904	394.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	0.86
228	1L	-41.479	144.739	-41.262	187.484	42.448	765.411	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	1.44
228	1Q	16.534	-42.838	17.343	-41.521	33.366	59.653	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.12
228	1R	-14.692	-42.838	-15.919	-41.521	263.627	88.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.52
228	1S	16.534	87.194	17.343	99.114	237.843	309.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.62
228	1T	-14.692	87.194	-15.919	99.114	7.583	457.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.89
228	2	2.593	18.533	2.910	33.066	36.555	218.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.44
228	7	2.045	22.908	2.129	35.141	28.790	236.412	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.47
228	8	2.044	22.889	2.127	35.121	28.794	236.260	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.47

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.24 cmq/mq passo= 106 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.95 cmq/mq passoy= 75 cm

229	1A	25.317	-88.060	18.084	-84.605	316.065	451.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.90
229	1B	-22.818	-88.060	-15.725	-84.605	779.388	358.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.51
229	1C	25.317	142.735	18.084	167.656	618.726	962.223	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	1.92
229	1D	-22.818	142.735	-15.725	167.656	155.402	1054.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	2.06
229	1I	36.130	-94.620	27.327	-146.458	52.435	610.241	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	1.22
229	1J	-33.631	-94.620	-24.967	-146.458	713.062	246.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	1.36
229	1K	36.130	149.294	27.327	229.509	552.399	850.755	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	1.57
229	1L	-33.631	149.294	-24.967	229.509	108.228	1214.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	2.34
229	1Q	15.180	-35.230	11.442	-42.038	102.692	164.359	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.33
229	1R	-12.681	-35.230	-9.083	-42.038	441.368	23.500	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.87
229	1S	15.180	89.904	11.442	125.089	280.705	627.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.25
229	1T	-12.681	89.904	-9.083	125.089	57.971	768.307	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.51
229	2	3.411	25.944	2.689	47.122	124.920	303.555	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.61
229	7	2.710	30.077	2.244	50.320	117.642	342.588	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.68
229	8	2.709	30.052	2.241	50.281	117.549	342.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.68

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.06 cmq/mq passo= 74 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.45 cmq/mq passoy= 47 cm

230	1A	11.450	-41.794	8.115	26.895	97.262	109.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.22
230	1B	-12.473	-41.794	-7.450	26.895	121.030	27.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.24
230	1C	11.450	67.788	8.115	-20.429	5.380	93.232	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.19
230	1D	-12.473	67.788	-7.450	-20.429	29.148	43.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.09
230	1I	16.680	-52.620	12.693	11.164	8.767	149.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.30
230	1J	-17.702	-52.620	-12.028	11.164	5.095	0.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.01
230	1K	16.680	78.614	12.693	-4.697	121.315	66.690	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.24
230	1L	-17.702	78.614	-12.028	-4.697	135.177	83.357	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.26

230	1Q	6.392	-18.065	5.057	9.508	52.410	83.902	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.17
230	1R	-7.414	-18.065	-4.392	9.508	58.968	12.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.12
230	1S	6.392	44.059	5.057	-3.041	67.442	53.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.13
230	1T	-7.414	44.059	-4.392	-3.041	74.000	17.941	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.15
230	2	-0.010	15.254	0.039	8.192	82.069	44.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16
230	7	-0.277	16.072	0.199	6.642	82.615	43.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16
230	8	-0.277	16.057	0.199	6.638	82.559	43.767	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.16
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
231	1A	32.988	-53.166	33.266	19.337	42.443	367.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.73
231	1B	-34.234	-53.166	-31.130	19.337	261.381	168.777	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.50
231	1C	32.988	79.192	33.266	-26.924	69.549	26.323	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.14
231	1D	-34.234	79.192	-31.130	-26.924	149.389	172.396	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.33
231	1I	49.737	-74.329	54.936	-16.930	153.011	561.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	1.12
231	1J	-50.982	-74.329	-52.799	-16.930	153.705	300.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	0.56
231	1K	49.737	100.355	54.936	9.344	38.127	105.388	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.21
231	1L	-50.982	100.355	-52.799	9.344	344.843	366.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	0.68
231	1Q	19.043	-26.707	21.215	-8.543	17.235	291.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.58
231	1R	-20.288	-26.707	-19.078	-8.543	148.699	175.894	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.34
231	1S	19.043	52.733	21.215	0.957	43.133	19.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.09
231	1T	-20.288	52.733	-19.078	0.957	174.597	96.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.34
231	2	0.970	15.352	0.646	6.000	120.597	120.221	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.24
231	7	0.379	16.138	0.952	-4.388	123.028	123.377	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.25
231	8	0.379	16.124	0.952	-4.390	122.933	123.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.25
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.37 cmq/mq passoy= 103 cm														
232	1A	53.098	-69.174	51.550	-43.115	115.763	274.502	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.55
232	1B	-54.444	-69.174	-50.007	-43.115	485.465	96.526	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	0.90
232	1C	53.098	97.045	51.550	56.962	82.055	464.991	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	0.93
232	1D	-54.444	97.045	-50.007	56.962	287.646	642.967	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	1.20
232	1I	53.846	-97.658	86.872	-83.985	177.008	618.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	1.24
232	1J	-55.192	-97.658	-85.328	-83.985	419.447	293.711	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	0.78
232	1K	53.846	125.528	86.872	97.832	16.033	662.175	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	1.32
232	1L	-55.192	125.528	-85.328	97.832	580.417	987.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	1.75
232	1Q	24.571	-36.330	32.496	-30.598	77.451	148.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.30
232	1R	-25.916	-36.330	-30.952	-30.598	330.214	19.428	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.64
232	1S	24.571	64.200	32.496	44.445	73.195	387.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.77
232	1T	-25.916	64.200	-30.952	44.445	325.958	517.148	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.99
232	2	3.693	16.711	2.476	13.482	250.852	214.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.50
232	7	1.861	17.434	1.731	11.808	257.041	226.436	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.51
232	8	1.861	17.420	1.729	11.795	256.881	226.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.51
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.52 cmq/mq passo= 100 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.68 cmq/mq passoy= 58 cm														
233	1A	28.090	-67.384	29.236	-68.811	119.650	127.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.25
233	1B	-27.964	-67.384	-26.962	-68.811	362.936	127.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.70
233	1C	28.090	106.094	29.236	128.655	123.584	419.718	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	0.84
233	1D	-27.964	106.094	-26.962	128.655	119.702	419.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.81
233	1I	30.429	-96.972	50.681	-149.465	150.489	378.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.76
233	1J	-30.302	-96.972	-48.407	-149.465	254.856	220.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	0.49
233	1K	30.429	135.682	50.681	209.309	15.504	512.916	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	1.02
233	1L	-30.302	135.682	-48.407	209.309	389.841	670.589	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	1.25
233	1Q	13.778	-33.336	19.293	-44.018	43.154	66.740	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.13
233	1R	-13.652	-33.336	-17.019	-44.018	218.829	25.228	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.43
233	1S	13.778	72.046	19.293	103.861	20.523	317.544	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.63
233	1T	-13.652	72.046	-17.019	103.861	196.198	359.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.70
233	2	2.094	18.548	2.995	35.486	160.962	173.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.35
233	7	1.242	21.394	2.355	37.191	159.951	181.359	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.36
233	8	1.241	21.379	2.353	37.170	159.864	181.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.36
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.22 cmq/mq passoy= 86 cm														
234	1A	25.655	-57.790	19.843	-66.520	199.455	247.127	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.49
234	1B	-24.916	-57.790	-16.819	-66.520	304.113	420.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.82
234	1C	25.655	100.718	19.843	152.868	27.852	966.620	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	1.93
234	1D	-24.916	100.718	-16.819	152.868	76.806	793.691	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.55
234	1I	21.701	-78.946	35.321	-161.173	29.789	590.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	1.18
234	1J	-20.961	-78.946	-32.296	-161.173	242.039	618.784	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	1.18
234	1K	21.701	121.874	35.321	247.521	34.223	1165.348	4.52	4.52	9.05	4.52	0.54	0.01	2.15
234	1L	-20.961	121.874	-32.296	247.521	306.050	1136.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	2.17
234	1Q	11.414	-25.810	13.905	-40.956	79.473	127.615	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.25
234	1R	-10.675	-25.810	-10.881	-40.956	234.341	162.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.46
234	1S	11.414	68.738	13.905	127.304	41.921	709.293	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.42
234	1T	-10.675	68.738	-10.881	127.304	196.788	674.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.33
234	2	2.955	21.866	3.311	51.406	191.465	306.382	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.61
234	7	1.953	24.497	2.777	53.775	188.290	329.020	4.52	4.52	4.52	4.5			

235	2	3.691	26.863	3.086	70.572	120.899	136.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.27
235	7	2.781	28.984	2.702	73.893	113.879	143.535	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.29
235	8	2.780	28.962	2.700	73.830	113.776	143.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.29
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
236	1A	23.609	-47.038	12.361	-59.252	184.022	195.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.39
236	1B	-19.727	-47.038	-8.541	-59.252	93.879	65.907	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.18
236	1C	23.609	96.869	12.361	210.575	8.002	141.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	0.28
236	1D	-19.727	96.869	-8.541	210.575	98.145	119.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.24
236	1I	23.666	-77.141	24.227	-156.068	129.567	360.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	0.72
236	1J	-19.784	-77.141	-20.407	-156.068	59.354	302.696	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.59
236	1K	23.666	126.972	24.227	307.391	26.523	226.835	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.01	0.42
236	1L	-19.784	126.972	-20.407	307.391	43.690	284.378	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	0.51
236	1Q	12.529	-21.787	9.978	-27.460	87.206	147.804	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.30
236	1R	-8.647	-21.787	-6.157	-27.460	77.414	57.001	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.15
236	1S	12.529	71.618	9.978	178.783	8.463	18.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	0.04
236	1T	-8.647	71.618	-6.157	178.783	1.329	71.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.14
236	2	4.351	30.625	2.859	90.886	78.664	52.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.16
236	7	3.567	31.573	2.659	94.696	70.073	51.488	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.14
236	8	3.565	31.556	2.657	94.633	70.035	51.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.14
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
237	1A	17.720	-58.288	7.335	-39.749	122.122	372.502	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.74
237	1B	-13.624	-58.288	-3.178	-39.749	136.847	164.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.33
237	1C	17.720	101.761	7.335	208.808	143.222	285.080	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	0.57
237	1D	-13.624	101.761	-3.178	208.808	128.496	492.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.98
237	1I	23.138	-93.951	13.448	-120.612	231.990	553.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.10
237	1J	-19.042	-93.951	-9.291	-120.612	22.229	572.064	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.13
237	1K	23.138	137.424	13.448	289.671	15.854	692.250	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.00	1.27
237	1L	-19.042	137.424	-9.291	289.671	238.365	673.441	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.00	1.22
237	1Q	11.138	-31.044	6.520	-10.978	83.677	199.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.40
237	1R	-7.042	-31.044	-2.363	-10.978	32.026	133.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.27
237	1S	11.138	74.517	6.520	180.037	38.400	253.915	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	0.51
237	1T	-7.042	74.517	-2.363	180.037	90.052	319.697	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.64
237	2	3.608	29.786	2.710	103.870	10.062	53.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.11
237	7	3.177	29.384	2.658	107.213	4.505	63.934	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.13
237	8	3.176	29.367	2.656	107.129	4.487	63.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.13
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.39 cmq/mq passoy= 84 cm														
238	1A	8.968	-98.758	5.004	10.633	111.712	260.460	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.52
238	1B	-7.073	-98.758	-0.942	10.633	31.332	106.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.21
238	1C	8.968	59.988	5.004	156.296	166.805	469.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	0.94
238	1D	-7.073	59.988	-0.942	156.296	247.185	623.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	1.24
238	1I	19.088	-117.308	5.115	-30.314	201.964	324.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.65
238	1J	-17.194	-117.308	-1.052	-30.314	210.041	349.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.70
238	1K	19.088	78.538	5.115	197.244	74.567	713.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.42
238	1L	-17.194	78.538	-1.052	197.244	337.438	687.813	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	1.37
238	1Q	7.482	-70.531	4.026	22.620	45.340	61.302	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.12
238	1R	-5.587	-70.531	0.036	22.620	85.666	14.279	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.17
238	1S	7.482	31.762	4.026	144.309	49.808	377.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.75
238	1T	-5.587	31.762	0.036	144.309	180.813	424.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.85
238	2	0.770	-23.988	2.549	105.988	94.049	196.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.39
238	7	0.962	-24.722	2.610	107.922	92.219	214.158	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.43
238	8	0.962	-24.697	2.607	107.817	92.175	214.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.43
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.55 cmq/mq passoy= 81 cm														
239	1A	21.952	-101.886	14.355	24.367	56.040	257.619	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.51
239	1B	-26.326	-101.886	-10.883	24.367	123.818	328.377	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.65
239	1C	21.952	32.870	14.355	110.689	237.871	358.623	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.72
239	1D	-26.326	32.870	-10.883	110.689	305.649	429.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.84
239	1I	23.116	-115.630	22.714	-15.321	125.098	282.585	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.56
239	1J	-27.491	-115.630	-19.242	-15.321	331.801	316.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.64
239	1K	23.116	46.615	22.714	150.377	29.888	370.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.74
239	1L	-27.491	46.615	-19.242	150.377	236.591	404.415	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.79
239	1Q	10.055	-82.432	9.921	22.332	133.890	275.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.55
239	1R	-14.430	-82.432	-6.449	22.332	232.233	306.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.61
239	1S	10.055	13.416	9.921	112.724	129.456	380.745	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.76
239	1T	-14.430	13.416	-6.449	112.724	227.799	411.725	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.81
239	2	-4.399	-44.682	1.736	89.382	265.830	407.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.81
239	7	-3.811	-45.154	1.963	89.494	255.293	427.074	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.85
239	8	-3.808	-45.110	1.962	89.430	255.138	426.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.85
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
240	1A	44.230	-113.151	12.914	-27.949	298.484	577.970							

241	1A	66.868	-114.764	-9.710	-101.808	536.112	585.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.15
241	1B	-75.905	-114.764	4.112	-101.808	605.437	582.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	1.16
241	1C	66.868	3.244	-9.710	14.162	724.849	571.108	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	1.45
241	1D	-75.905	3.244	4.112	14.162	794.173	567.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	1.43
241	1I	37.177	-129.549	27.186	-149.295	797.842	313.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.59
241	1J	-46.214	-129.549	-32.784	-149.295	760.955	677.685	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.42
241	1K	37.177	18.029	27.186	61.649	569.331	475.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.14
241	1L	-46.214	18.029	-32.784	61.649	532.444	840.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	1.60
241	1Q	22.817	-102.574	5.299	-93.708	736.270	549.977	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.47
241	1R	-31.854	-102.574	-10.897	-93.708	745.519	591.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.42
241	1S	22.817	-8.946	5.299	6.062	584.767	561.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.17
241	1T	-31.854	-8.946	-10.897	6.062	594.016	603.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	1.19
241	2	-13.427	-73.073	-0.642	-57.676	920.098	749.252	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.80
241	7	-10.465	-73.475	-1.880	-57.862	904.632	755.746	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.78
241	8	-10.459	-73.415	-1.875	-57.821	904.080	755.101	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.78

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.16 cmq/mq passo= 63 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.54 cmq/mq passo= 69 cm

242	1A	50.412	-129.500	13.201	-123.560	299.852	152.441	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	0.60
242	1B	-56.899	-129.500	-18.590	-123.560	403.106	177.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.74
242	1C	50.412	-16.329	13.201	-6.464	608.123	32.033	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	1.21
242	1D	-56.899	-16.329	-18.590	-6.464	711.377	57.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	1.31
242	1I	27.149	-141.527	16.807	-173.221	604.706	519.525	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.21
242	1J	-33.637	-141.527	-22.197	-173.221	608.144	153.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.16
242	1K	27.149	-4.301	16.807	43.197	403.084	56.410	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.80
242	1L	-33.637	-4.301	-22.197	43.197	406.522	309.929	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.77
242	1Q	16.152	-119.569	5.327	-118.631	568.244	224.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.13
242	1R	-22.639	-119.569	-10.717	-118.631	590.559	164.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	1.14
242	1S	16.152	-26.259	5.327	-11.393	420.670	45.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.84
242	1T	-22.639	-26.259	-10.717	-11.393	442.984	14.703	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.86
242	2	-11.123	-92.251	-3.307	-82.543	711.397	142.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.40
242	7	-8.325	-94.063	-3.343	-84.030	694.780	140.693	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	1.37
242	8	-8.322	-93.990	-3.341	-83.951	694.315	140.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	1.37

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.53 cmq/mq passo= 81 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.04 cmq/mq passo= 111 cm

243	1A	25.324	-129.495	3.314	-103.614	198.213	344.736	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.69
243	1B	-32.150	-129.495	-8.178	-103.614	219.292	244.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.48
243	1C	25.324	-34.279	3.314	-13.467	312.346	164.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.62
243	1D	-32.150	-34.279	-8.178	-13.467	729.851	63.958	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.39
243	1I	29.564	-138.458	-9.904	-136.893	103.127	728.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.43
243	1J	-36.390	-138.458	5.040	-136.893	418.990	400.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.80
243	1K	29.564	-25.317	-9.904	19.812	112.648	7.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.22
243	1L	-36.390	-25.317	5.040	19.812	428.511	319.589	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.81
243	1Q	11.783	-125.016	0.868	-100.306	134.549	396.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.79
243	1R	-18.609	-125.016	-5.732	-100.306	343.548	248.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.67
243	1S	11.783	0.868	0.868	-16.775	188.090	160.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.38
243	1T	-18.609	-38.758	-5.732	-16.775	397.090	12.412	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.77
243	2	-6.014	-104.895	-3.724	-74.985	402.670	272.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.80
243	7	-5.431	-106.425	-3.533	-76.093	382.549	271.596	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.76
243	8	-5.426	-106.325	-3.530	-76.017	382.118	271.388	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.76

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.68 cmq/mq passo= 79 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.67 cmq/mq passo= 79 cm

244	1A	8.476	-33.948	4.940	20.374	20.028	75.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.15
244	1B	-7.278	-33.948	-5.419	20.374	48.695	10.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.10
244	1C	8.476	76.489	4.940	-14.537	55.136	32.394	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.11
244	1D	-7.278	76.489	-5.419	-14.537	13.588	32.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.06
244	1I	21.327	-54.126	8.414	-11.834	78.928	159.544	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.32
244	1J	-20.129	-54.126	-8.893	-11.834	15.544	57.428	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.11
244	1K	21.327	96.667	8.414	17.671	21.984	14.972	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.04
244	1L	-20.129	96.667	-8.893	17.671	72.488	117.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.23
244	1Q	7.332	-13.022	2.989	-2.541	27.883	73.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.15
244	1R	-6.135	-13.022	-3.468	-2.541	10.661	28.305	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.06
244	1S	7.332	55.563	2.989	8.378	17.101	14.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.03
244	1T	-6.135	55.563	-3.468	8.378	21.443	31.412	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.06
244	2	0.762	27.124	0.286	6.972	2.597	29.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.06
244	7	0.774	27.551	-0.255	5.737	3.257	28.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.06
244	8	0.774	27.529	-0.254	5.733	3.259	28.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.06

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

245	1A	10.559	-42.613	16.927	24.933	94.806	135.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.27
245	1B	-11.757	-42.613	-18.911	24.933	113.363	46.773	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.22
245	1C	10.559	88.984	16.927	-18.811	87.701	116.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.23
245	1D	-11.757	88.984	-18.911	-18.811	120.468	206.016	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.40
245	1I	21.180	-75.707	41.861	-12.397	255.304	338.711	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.68
245	1J	-22.377	-75.707	-43.845	-12.397	85.914	150.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.28
245	1K	21.180	122.077	41.861	18.520	60.252	220.971	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.44
245	1L	-22.377	122.077	-43.845	18.520	280.965	408.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.77
245	1Q	7.320	-19.775	13.587	9.597	84.033	113.677	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.23
245	1R	-8.518	-19.775	-15.571	9.597	52.624	39.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.10
245	1S	7.320	66.145	13.587	-3.475	26.962	109.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.22
245	1T	-8.518	66.145	-15.571	-3.475	109.695	183.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.36
245	2	0.401	29.749	-0.679	7.531	17.269	42.311	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.08
245	7	0.432	30.151	-0.932	6.166	17.220	44.138	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.09
245	8	0.431	30.130	-0.932	6.161	17.228	44.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.09

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

246	1A	12.877	-56.034	12.794	-31.166	127.799	222.303	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.44
246	1B	-15.806	-56.034	-10.549	-31.166	128.555	167.941	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.33
246	1C	12.877	104.908	12.794	56.384	28.499	464.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.93
246	1D	-15.806	104.908	-10.549	56.384	227.855	518.586	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.02

246	1I	24.860	-111.964	23.054	-78.351	455.389	687.572	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	1.37
246	1J	-27.789	-111.964	-20.809	-78.351	38.232	514.310	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	1.00
246	1K	24.860	160.838	23.054	103.569	61.825	810.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.62
246	1L	-27.789	160.838	-20.809	103.569	555.446	983.854	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.91
246	1Q	8.432	-31.996	9.137	-22.743	126.843	173.930	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.35
246	1R	-11.361	-31.996	-6.891	-22.743	67.438	111.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.22
246	1S	8.432	80.870	9.137	47.961	32.618	407.439	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.81
246	1T	-11.361	80.870	-6.891	47.961	226.899	470.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.93
246	2	-1.398	31.499	0.952	19.958	66.221	183.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.37
246	7	-1.617	31.865	1.169	18.702	66.380	188.859	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.38
246	8	-1.615	31.844	1.167	18.686	66.303	188.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.38

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.32 cmq/mq passo= 104 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.65 cmq/mq passo= 59 cm

247	1A	27.058	-64.790	20.338	-64.257	113.656	101.521	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.23
247	1B	-29.817	-64.790	-17.054	-64.257	16.870	152.021	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.30
247	1C	27.058	110.450	20.338	128.925	187.703	553.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.10
247	1D	-29.817	110.450	-17.054	128.925	284.489	502.615	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.98
247	1I	28.324	-136.625	32.290	-180.834	592.720	550.439	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	1.18
247	1J	-31.083	-136.625	-29.006	-180.834	377.228	591.445	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	1.13
247	1K	28.324	182.285	32.290	245.502	548.062	992.540	4.52	4.52	9.05	4.52	0.80	0.01	1.83
247	1L	-31.083	182.285	-29.006	245.502	763.553	951.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	1.82
247	1Q	12.483	-41.669	13.347	-49.252	140.259	79.847	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.28
247	1R	-15.242	-41.669	-10.063	-49.252	53.780	100.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.20
247	1S	12.483	87.329	13.347	113.920	224.613	501.362	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.00
247	1T	-15.242	87.329	-10.063	113.920	311.093	480.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.95
247	2	0.899	29.549	2.344	44.708	115.638	249.963	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.50
247	7	-0.745	29.833	1.869	44.025	114.791	256.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.51
247	8	-0.744	29.813	1.867	43.981	114.657	256.185	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.51

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.94 cmq/mq passo= 76 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.72 cmq/mq passo= 58 cm

248	1A	20.472	-62.574	22.789	-66.754	5.504	183.168	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.37
248	1B	-21.291	-62.574	-19.955	-66.754	243.845	371.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.72
248	1C	20.472	106.973	22.789	158.398	529.817	924.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	1.85
248	1D	-21.291	106.973	-19.955	158.398	291.476	736.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.43
248	1I	18.426	-123.859	51.821	-218.544	483.224	615.091	4.52	4.52	4.52	9.05	0.53	0.01	1.13
248	1J	-19.244	-123.859	-48.987	-218.544	867.540	980.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	1.83
248	1K	18.426	168.258	51.821	310.189	1153.512	1533.643	4.52	4.52	9.05	4.52	0.72	0.01	2.82
248	1L	-19.244	168.258	-48.987	310.189	769.196	1168.240	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.01	2.02
248	1Q	9.039	-38.675	18.432	-54.084	72.737	121.903	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.24
248	1R	-9.858	-38.675	-15.598	-54.084	188.727	257.801	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.50
248	1S	9.039	83.074	18.432	145.728	474.699	810.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	1.62
248	1T	-9.858	83.074	-15.598	145.728	358.709	675.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.32
248	2	1.390	25.428	2.085	57.995	198.059	341.552	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.68
248	7	0.618	26.072	1.792	58.190	194.936	351.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.70
248	8	0.618	26.054	1.790	58.149	194.735	351.411	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.70

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.97 cmq/mq passo= 50 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 11.93 cmq/mq passo= 37 cm

249	1A	5.618	-34.775	6.250	-21.294	94.381	126.685	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.25
249	1B	-4.390	-34.775	-6.541	-21.294	2.322	90.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.18
249	1C	5.618	58.125	6.250	18.611	174.115	66.753	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.35
249	1D	-4.390	58.125	-6.541	18.611	82.055	102.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.20
249	1I	13.353	-52.541	18.839	-34.661	159.212	342.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.68
249	1J	-12.126	-52.541	-19.130	-34.661	12.378	313.340	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.61
249	1K	13.353	75.891	18.839	31.977	188.815	289.301	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.58
249	1L	-12.126	75.891	-19.130	31.977	17.224	318.751	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.62
249	1Q	4.869	-18.062	5.856	-14.490	109.017	128.901	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.26
249	1R	-3.642	-18.062	-6.147	-14.490	43.579	109.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.22
249	1S	4.869	41.413	5.856	11.806	132.858	85.015	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.27
249	1T	-3.642	41.413	-6.147	11.806	67.419	104.862	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.21
249	2	0.930	16.141	-0.256	-3.198	109.575	17.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.22
249	7	0.883	15.899	-0.231	-2.629	112.399	16.596	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.22
249	8	0.883	15.886	-0.231	-2.628	112.330	16.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.22

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

250	1A	30.279	-55.798	26.329	-58.905	223.094	208.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.45
250	1B	-27.970	-55.798	-25.526	-58.905	22.508	157.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.30
250	1C	30.279	82.861	26.329	44.717	287.137	26.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.57
250	1D	-27.970	82.861	-25.526	44.717	86.551	77.269	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.17
250	1I	36.490	-110.881	76.140	-137.191	366.776	412.910	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	0.82
250	1J	-34.181	-110.881	-75.338	-137.191	25.229	346.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.62
250	1K	36.490	137.944	76.140	123.003	334.873	215.634	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	0.67
250	1L	-34.181	137.944	-75.338	123.003	57.131	282.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	0.51
250	1Q	16.389	-37.700	24.504	-53.309	227.407	200.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.45
250	1R	-14.079	-37.700	-23.701	-53.309	79.099	167.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.32
250	1S	16.389	64.763	24.504	39.121	230.546	36.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.46
250	1T	-14.079	64.763	-23.701	39.121	82.238	69.329	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.16
250	2	-0.732	18.781	0.441	-11.205	197.461	89.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.39
250	7	0.608	18.475	0.476	-10.467	200.337	88.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.40
250	8	0.607	18.457	0.476	-10.461	200.205	88.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.40

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

251	1A	38.752	-62.494	56.138	-46.129	204.774	2.784	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.41
251	1B	-36.586	-62.494	-66.858	-46.129	23.984	34.797	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.06
251	1C	38.752	101.582	56.138	59.370	198.386	656.626	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	1.31
251	1D	-36.586	101.582	-66.858	59.370	17.596	694.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	1.26
251	1I	46.523	-131.134	176.086	-111.868	416.421	517.973	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	1.03
251	1J	-44.357	-131.134	-186.807	-111.868	65.238	487.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	0.76
251	1K	46.523	170.223	176.086	125.109	157.132	1178.690	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.03	2.35
251	1L	-44.357	170.223	-186.807	125.109	194.052	1209.396	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	1.90
251	1Q	20.753	-41.549	53.284	-38.214	213.839	24.310	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.43

251	1R	-18.587	-41.549	-64.005	-38.214	78.222	43.779	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.15
251	1S	20.753	80.637	53.284	51.455	144.148	647.644	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.29
251	1T	-18.587	80.637	-64.005	51.455	8.531	667.112	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.22
251	2	1.158	26.806	-8.225	11.594	133.851	453.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.89
251	7	1.109	26.482	-7.616	10.507	138.967	455.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.90
251	8	1.109	26.460	-7.613	10.496	138.855	454.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.90

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.41 cmq/mq passoy= 48 cm

252	1A	39.889	-100.192	57.500	-86.243	27.153	115.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.23
252	1B	-34.261	-100.192	-74.926	-86.243	26.277	130.001	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.23
252	1C	39.889	154.567	57.500	160.304	146.694	796.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	1.59
252	1D	-34.261	154.567	-74.926	160.304	147.570	781.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	1.41
252	1I	46.810	-257.728	193.490	-278.168	315.629	849.121	4.52	9.05	4.52	9.05	0.77	0.03	1.56
252	1J	-41.182	-257.728	-210.916	-278.168	354.410	972.550	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.03	1.49
252	1K	46.810	312.103	193.490	352.229	474.827	1638.949	9.05	4.52	9.05	4.52	0.98	0.03	3.02
252	1L	-41.182	312.103	-210.916	352.229	436.045	1515.520	9.05	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	2.31
252	1Q	22.534	-78.273	57.691	-76.782	57.058	89.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.18
252	1R	-16.906	-78.273	-75.117	-76.782	64.085	125.360	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.23
252	1S	22.534	132.648	57.691	150.843	184.502	791.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	1.58
252	1T	-16.906	132.648	-75.117	150.843	177.475	755.847	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.36
252	2	2.034	36.413	-11.575	51.737	105.391	434.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.85
252	7	2.715	36.308	-11.572	50.732	95.628	437.517	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.86
252	8	2.713	36.265	-11.565	50.687	95.560	437.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.86

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 12.75 cmq/mq passoy= 35 cm

253	1A	59.210	-110.008	40.034	-96.777	230.044	106.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	0.46
253	1B	-51.706	-110.008	-50.350	-96.777	233.207	195.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	0.43
253	1C	59.210	170.787	40.034	210.740	620.670	821.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	1.64
253	1D	-51.706	170.787	-50.350	210.740	157.419	732.089	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.05	1.36
253	1I	64.394	-289.614	82.043	-340.218	84.811	601.798	4.52	9.05	4.52	9.05	0.79	0.06	1.11
253	1J	-56.889	-289.614	-92.358	-340.218	1016.122	945.867	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	1.74
253	1K	64.394	350.393	82.043	454.182	1403.585	1571.732	9.05	4.52	13.57	4.52	0.79	0.06	2.59
253	1L	-56.889	350.393	-92.358	454.182	302.652	1227.664	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	2.01
253	1Q	31.955	-87.350	27.492	-85.832	169.643	83.469	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.34
253	1R	-24.450	-87.350	-37.808	-85.832	209.125	197.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.40
253	1S	31.955	148.129	27.492	199.796	596.588	823.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	1.64
253	1T	-24.450	148.129	-37.808	199.796	217.820	709.336	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	1.34
253	2	2.623	39.920	-4.507	77.684	299.672	407.311	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.81
253	7	3.567	40.116	-5.437	76.908	283.173	410.661	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.81
253	8	3.564	40.095	-5.432	76.846	282.905	410.264	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.81

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.92 cmq/mq passox= 41 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 12.23 cmq/mq passoy= 36 cm

254	1A	4.639	-27.949	6.979	-30.119	97.234	140.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.28
254	1B	-3.434	-27.949	-7.264	-30.119	192.429	111.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.38
254	1C	4.639	50.812	6.979	27.432	17.157	87.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.17
254	1D	-3.434	50.812	-7.264	27.432	78.038	115.983	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.23
254	1I	9.886	-47.979	21.029	-40.680	69.768	391.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.78
254	1J	-8.682	-47.979	-21.315	-40.680	249.253	312.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.61
254	1K	9.886	70.842	21.029	37.993	73.981	288.429	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.58
254	1L	-8.682	70.842	-21.315	37.993	105.504	366.915	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.71
254	1Q	3.815	-15.656	6.550	-18.168	85.347	144.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.29
254	1R	-2.610	-15.656	-6.836	-18.168	153.974	114.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.31
254	1S	3.815	38.519	6.550	15.481	21.298	89.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.18
254	1T	-2.610	38.519	-6.836	15.481	89.925	119.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.24
254	2	0.857	17.206	0.265	-3.157	124.160	15.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.25
254	7	0.834	16.027	0.228	-2.223	120.823	15.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.24
254	8	0.833	16.014	0.228	-2.223	120.754	15.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.24

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

255	1A	27.633	-45.653	29.332	-70.008	156.960	215.644	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.43
255	1B	-25.329	-45.653	-28.522	-70.008	337.009	210.716	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.65
255	1C	27.633	72.216	29.332	55.701	26.001	79.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.16
255	1D	-25.329	72.216	-28.522	55.701	154.048	84.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.30
255	1I	26.688	-99.054	79.963	-146.354	119.662	443.444	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	0.89
255	1J	-24.383	-99.054	-79.152	-146.354	477.200	414.987	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.92
255	1K	26.688	125.617	79.963	132.047	166.192	283.635	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.57
255	1L	-24.383	125.617	-79.152	132.047	191.346	312.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	0.56
255	1Q	13.440	-32.638	26.110	-58.377	147.532	208.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.42
255	1R	-11.135	-32.638	-25.299	-58.377	280.906	197.872	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.55
255	1S	13.440	59.200	26.110	44.071	30.102	66.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.13
255	1T	-11.135	59.200	-25.299	44.071	163.476	77.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.32
255	2	3.437	18.148	0.897	-9.114	214.917	83.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.43
255	7	2.673	17.173	0.752	-8.455	211.131	84.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.42
255	8	2.672	17.159	0.752	-8.451	211.028	84.583	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.42

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

256	1A	32.014	-50.249	58.903	-60.201	222.947	13.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.45
256	1B	-29.828	-50.249	-69.653	-60.201	321.327	27.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.61
256	1C	32.014	88.849	58.903	73.365	100.556	722.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	1.44
256	1D	-29.828	88.849	-69.653	73.365	2.176	681.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	1.24
256	1I	30.629	-115.968	172.602	-128.031	337.453	515.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	1.03
256	1J	-28.443	-115.968	-183.352	-128.031	514.015	570.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.99
256	1K	30.629	154.569	172.602	141.195	293.244	1265.796	4.52	4.52	9.05	4.52	0.68	0.01	2.33
256	1L	-28.443	154.569	-183.352	141.195	116.682	1210.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.91
256	1Q	15.390	-35.040	52.970	-45.691	195.286	30.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.39
256	1R	-13.204	-35.040	-63.720	-45.691	262.111	7.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.51
256	1S	15.390	73.641	52.970	58.855	41.340	687.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.37
256	1T	-13.204	73.641	-63.720	58.855	25.485	664.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.21
256	2	3.547	24.991	-8.844	6.157	158.824	472.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.93
256	7	2.709	25.267	-8.158	7.221	153.508	467.727	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.92

256	8	2.708	25.246	-8.155	7.211	153.394	467.385	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.92
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.85 cmq/mq passoy= 45 cm														
257	1A	33.845	-85.296	58.913	-99.850	249.471	77.214	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.50
257	1B	-28.259	-85.296	-76.289	-99.850	164.540	177.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.32
257	1C	33.845	139.361	58.913	173.928	289.412	847.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	1.69
257	1D	-28.259	139.361	-76.289	173.928	374.343	746.974	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	1.34
257	1I	31.109	-238.040	187.093	-291.940	676.794	826.955	4.52	9.05	4.52	9.05	0.80	0.01	1.52
257	1J	-25.523	-238.040	-204.469	-291.940	422.770	986.262	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	1.52
257	1K	31.109	292.105	187.093	366.018	547.643	1656.022	9.05	4.52	13.57	4.52	0.63	0.01	2.66
257	1L	-25.523	292.105	-204.469	366.018	801.667	1496.715	9.05	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	2.30
257	1Q	17.053	-69.747	56.487	-83.342	199.098	73.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.40
257	1R	-11.467	-69.747	-73.863	-83.342	112.089	140.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.25
257	1S	17.053	123.812	56.487	157.420	236.961	809.902	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.62
257	1T	-11.467	123.812	-73.863	157.420	323.970	743.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.34
257	2	5.676	36.236	-12.846	47.478	64.600	461.396	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.90
257	7	4.889	36.040	-12.320	48.106	72.313	454.777	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.89
257	8	4.887	36.020	-12.313	48.064	72.230	454.372	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.89
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.24 cmq/mq passox= 72 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 12.88 cmq/mq passoy= 35 cm														
258	1A	49.329	-94.099	55.871	-108.145	458.247	30.658	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	0.91
258	1B	-41.776	-94.099	-65.884	-108.145	85.570	138.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.05	0.25
258	1C	49.329	154.782	55.871	223.046	303.813	751.116	4.52	4.52	9.05	4.52	0.72	0.05	1.38
258	1D	-41.776	154.782	-65.884	223.046	847.630	643.089	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.05	1.60
258	1I	49.811	-271.799	96.531	-346.470	1340.999	506.384	4.52	9.05	4.52	9.05	0.82	0.05	2.47
258	1J	-42.258	-271.799	-106.544	-346.470	11.524	657.773	4.52	4.52	4.52	9.05	1.00	0.05	1.06
258	1K	49.811	332.482	96.531	461.370	377.859	1270.202	9.05	4.52	13.57	4.52	0.74	0.05	2.04
258	1L	-42.258	332.482	-106.544	461.370	1730.382	1118.814	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	3.02
258	1Q	25.903	-79.044	34.958	-89.623	352.883	42.332	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.03	0.70
258	1R	-18.350	-79.044	-44.972	-89.623	127.470	111.108	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.25
258	1S	25.903	139.727	34.958	204.524	261.913	723.539	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	1.44
258	1T	-18.350	139.727	-44.972	204.524	742.266	654.762	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	1.44
258	2	7.653	45.361	-10.061	79.407	229.165	416.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.82
258	7	6.597	42.889	-8.688	77.704	241.402	412.890	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.81
258	8	6.593	42.869	-8.683	77.644	241.163	412.662	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.81
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=13.46 cmq/mq passox= 33 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.88 cmq/mq passoy= 45 cm														
259	1A	40.173	-120.438	33.856	-72.696	7.742	190.335	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	0.38
259	1B	-47.377	-120.438	-19.744	-72.696	104.001	103.096	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	0.20
259	1C	40.173	183.334	33.856	208.551	498.638	146.111	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.04	1.00
259	1D	-47.377	183.334	-19.744	208.551	386.895	58.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.04	0.72
259	1I	52.461	-282.042	58.297	-291.501	578.598	471.192	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.06	1.07
259	1J	-59.665	-282.042	-44.186	-291.501	495.780	116.790	4.52	4.52	4.52	9.05	0.99	0.06	0.91
259	1K	52.461	344.937	58.297	427.355	890.417	132.418	9.05	4.52	9.05	4.52	0.96	0.06	1.64
259	1L	-59.665	344.937	-44.186	427.355	973.235	221.984	9.05	4.52	9.05	4.52	0.84	0.06	1.66
259	1Q	20.914	-87.571	26.553	-65.417	47.482	206.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	0.41
259	1R	-28.118	-87.571	-12.442	-65.417	49.207	82.930	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.16
259	1S	20.914	150.466	26.553	201.271	443.844	166.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	0.89
259	1T	-28.118	150.466	-12.442	201.271	442.119	42.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	0.85
259	2	5.187	38.521	7.507	89.524	308.389	152.001	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.62
259	7	4.652	39.178	8.263	89.134	290.445	157.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.58
259	8	4.648	39.138	8.255	89.055	290.147	157.245	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.58
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.57 cmq/mq passox= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
260	1A	30.770	-109.256	45.869	-84.009	280.112	238.083	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	0.56
260	1B	-37.951	-109.256	-31.669	-84.009	134.909	72.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.04	0.26
260	1C	30.770	172.231	45.869	220.241	530.356	172.132	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.04	1.06
260	1D	-37.951	172.231	-31.669	220.241	675.560	6.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	1.28
260	1I	37.632	-274.216	74.611	-293.009	697.911	442.796	4.52	9.05	4.52	9.05	0.67	0.06	1.29
260	1J	-44.812	-274.216	-60.411	-293.009	682.537	128.283	4.52	4.52	4.52	9.05	1.00	0.05	1.28
260	1K	37.632	337.191	74.611	429.241	1077.985	116.087	9.05	4.52	9.05	4.52	0.98	0.06	1.99
260	1L	-44.812	337.191	-60.411	429.241	1093.359	198.426	9.05	4.52	9.05	4.52	0.83	0.05	1.90
260	1Q	14.882	-82.571	33.533	-67.965	146.208	207.096	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	0.41
260	1R	-22.062	-82.571	-19.333	-67.965	102.041	78.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.20
260	1S	14.882	145.546	33.533	204.197	497.488	165.648	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	0.99
260	1T	-22.062	145.546	-19.333	204.197	541.656	37.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	1.05
260	2	-9.169	48.403	10.866	94.692	227.838	169.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.45
260	7	-7.412	45.794	10.302	93.012	242.300	166.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.48
260	8	-7.406	45.772	10.293	92.950	241.984								

262	1A	3.460	-16.976	19.104	-42.715	53.874	148.037	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.30
262	1B	-4.644	-16.976	-21.080	-42.715	134.417	198.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.38
262	1C	3.460	63.008	19.104	48.640	156.547	268.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.54
262	1D	-4.644	63.008	-21.080	48.640	76.004	217.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.42
262	1I	9.965	-55.694	41.667	-53.460	70.675	326.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.65
262	1J	-11.149	-55.694	-43.643	-53.460	227.772	378.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.71
262	1K	9.965	101.727	41.667	59.385	249.902	448.075	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.89
262	1L	-11.149	101.727	-43.643	59.385	92.805	395.591	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.74
262	1Q	2.859	-9.578	14.115	-22.442	27.154	110.773	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.22
262	1R	-4.043	-9.578	-16.092	-22.442	82.925	133.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.26
262	1S	2.859	55.611	14.115	28.367	105.055	203.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.41
262	1T	-4.043	55.611	-16.092	28.367	49.284	180.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.35
262	2	-1.383	31.547	-2.323	-3.131	14.716	51.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.10
262	7	-1.145	31.137	-1.917	-3.344	14.695	49.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.10
262	8	-1.144	31.116	-1.916	-3.343	14.718	49.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.10

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)									
263	1A	5.329	-18.711	18.701	-68.500	174.087	192.588	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.38
263	1B	-8.237	-18.711	-16.494	-68.500	89.013	322.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.63
263	1C	5.329	67.214	18.701	93.558	185.785	621.032	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.24
263	1D	-8.237	67.214	-16.494	93.558	270.860	491.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.96
263	1I	14.132	-68.337	31.656	-122.377	373.218	589.647	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.18
263	1J	-17.041	-68.337	-29.449	-122.377	219.458	795.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	1.52
263	1K	14.132	116.840	31.656	147.435	316.230	1093.692	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	2.18
263	1L	-17.041	116.840	-29.449	147.435	469.991	888.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.70
263	1Q	3.942	-12.809	12.742	-42.655	113.940	138.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.28
263	1R	-6.851	-12.809	-10.535	-42.655	47.570	221.325	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.44
263	1S	3.942	61.312	12.742	67.713	144.343	519.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	1.04
263	1T	-6.851	61.312	-10.535	67.713	210.713	436.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.86
263	2	-2.635	33.097	1.936	13.813	65.690	212.360	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.42
263	7	-2.354	32.724	1.749	14.968	65.116	206.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.41
263	8	-2.353	32.704	1.748	14.955	65.036	206.481	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.41

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)									
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=	--	--	passox= --	--	Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.51 cmq/mq passoy= 53 cm									
264	1A	10.477	-16.202	34.399	-92.966	328.069	27.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	0.66
264	1B	-13.170	-16.202	-31.164	-92.966	106.968	254.064	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.49
264	1C	10.477	61.528	34.399	157.635	275.610	661.180	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	1.32
264	1D	-13.170	61.528	-31.164	157.635	496.711	434.436	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.97
264	1I	16.575	-65.972	39.952	-208.194	845.937	397.479	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	1.69
264	1J	-19.268	-65.972	-36.716	-208.194	369.617	747.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	1.42
264	1K	16.575	111.298	39.952	272.863	538.259	1154.195	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	2.13
264	1L	-19.268	111.298	-36.716	272.863	1014.579	804.596	4.52	4.52	9.05	4.52	0.54	0.01	1.97
264	1Q	5.724	-12.253	18.541	-62.559	251.653	19.586	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.50
264	1R	-8.417	-12.253	-15.305	-62.559	71.339	166.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.32
264	1S	5.724	57.578	18.541	127.228	239.981	573.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.14
264	1T	-8.417	57.578	-15.305	127.228	420.295	426.702	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.83
264	2	-4.741	33.144	3.329	44.096	112.488	288.171	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.58
264	7	-3.559	30.938	2.859	42.682	112.369	280.953	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.56
264	8	-3.558	30.918	2.858	42.641	112.239	280.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.56

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/20	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)									
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=	7.89 cmq/mq	passox= 57 cm	--	--	Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.98 cmq/mq passoy= 50 cm									
265	1A	7.331	-15.871	31.989	-86.081	608.149	5.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.21
265	1B	-8.233	-15.871	-29.109	-86.081	15.863	208.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.40
265	1C	7.331	60.163	31.989	179.294	262.623	731.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	1.46
265	1D	-8.233	60.163	-29.109	179.294	886.635	517.736	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	1.75
265	1I	5.160	-55.591	51.553	-221.006	1515.308	283.606	4.52	4.52	4.52	9.05	0.49	0.00	3.03
265	1J	-6.062	-55.591	-48.673	-221.006	195.940	534.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	1.00
265	1K	5.160	99.882	51.553	314.219	474.426	1057.608	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.00	1.95
265	1L	-6.062	99.882	-48.673	314.219	1793.794	806.608	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.00	3.55
265	1Q	2.696	-10.031	20.536	-58.276	467.124	4.110	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.93
265	1R	-3.597	-10.031	-17.656	-58.276	35.183	114.978	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.22
265	1S	2.696	54.322	20.536	151.490	243.303	637.981	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.27
265	1T	-3.597	54.322	-17.656	151.490	745.610	518.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	1.48
265	2	-2.808	34.826	2.813	66.770	182.353	369.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.74
265	7	-1.923	32.645	2.456	64.829	183.516	360.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.72
265	8	-1.923	32.623	2.454	64.788	183.432	360.578	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.72

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= 1 d 24/20	Ayysup= 1 d 24/20	(e arm. base nelle due direz.)									
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=	13.95 cmq/mq	passox= 32 cm	--	--	Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.23 cmq/mq passoy= 54 cm									
266	1A	3.046	-8.382	14.129	-39.938	68.602	107.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.21
266	1B	-4.064	-8.382	-13.473	-39.938	18.034	111.495	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.22
266	1C	3.046	34.460	14.129	46.385	106.355	46.187	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.21
266	1D	-4.064	34.460	-13.473	46.385	55.788	41.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.11
266	1I	-5.301	-37.584	22.666	-37.952	16.967	89.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.18
266	1J	4.283	-37.584	-22.010	-37.952	28.234	148.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.29
266	1K	-5.301	63.662	22.666	44.399	152.623	83.466	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.30
266	1L	4.283	63.662	-22.010	44.399	107.422	24.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.21
266	1Q	-1.587	-7.824	8.841	-17.596	51.176	68.655	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
266	1R	0.569	-7.824	-8.185	-17.596	26.541	80.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.16
266	1S	-1.587	33.903	8.841	24.042	97.848	14.976	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.19
266	1T	0.569	33.903	-8.185	24.042	73.213	3.348	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.15
266	2	-1.392	19.293	0.984	-2.149	83.564	42.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.17
266	7	-1.105	18.519	0.764	2.057	82.980	42.655	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.1

267	1I	5.356	-50.115	72.416	-68.676	42.728	480.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.96
267	1J	-6.590	-50.115	-70.301	-68.676	77.396	575.526	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	1.04
267	1K	5.356	76.243	72.416	61.132	111.918	382.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.76
267	1L	-6.590	76.243	-70.301	61.132	232.043	287.001	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.52
267	1Q	4.249	-11.822	27.420	-34.452	48.471	274.332	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.55
267	1R	-5.484	-11.822	-25.305	-34.452	92.260	295.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.57
267	1S	4.249	37.949	27.420	26.908	97.054	101.885	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.20
267	1T	-5.484	37.949	-25.305	26.908	140.844	81.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.28
267	2	-2.249	19.240	2.523	-5.804	131.235	134.650	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.27
267	7	-1.676	18.499	2.073	-5.453	128.755	131.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.26
267	8	-1.676	18.484	2.073	-5.452	128.678	131.484	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.26

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.48 cmq/mq passoy= 101 cm

268	1A	11.914	-0.750	71.121	-91.763	43.382	257.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.51
268	1B	-13.235	-0.750	-69.596	-91.763	344.570	295.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.67
268	1C	11.914	28.689	71.121	105.658	55.282	663.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.32
268	1D	-13.235	28.689	-69.596	105.658	356.471	625.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	1.13
268	1I	3.668	-38.775	97.106	-121.465	123.619	458.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	0.92
268	1J	-4.988	-38.775	-95.581	-121.465	396.873	604.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.06
268	1K	3.668	66.714	97.106	135.360	2.980	971.919	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	1.94
268	1L	-4.988	66.714	-95.581	135.360	523.471	825.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.45
268	1Q	2.328	-6.649	38.573	-50.776	75.188	105.769	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.21
268	1R	-3.648	-6.649	-37.048	-50.776	290.048	145.243	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.58
268	1S	2.328	34.588	38.573	64.670	109.804	512.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.02
268	1T	-3.648	34.588	-37.048	64.670	324.665	473.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.90
268	2	-5.827	22.832	1.715	7.961	279.816	271.963	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.55
268	7	-3.843	20.291	1.435	7.669	273.522	260.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.54
268	8	-3.843	20.275	1.434	7.660	273.350	260.293	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.54

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.07 cmq/mq passo= 111 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.56 cmq/mq passoy= 59 cm

269	1A	-4.295	29.139	41.138	-100.125	96.914	67.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.19
269	1B	4.407	29.139	-38.871	-100.125	291.434	237.802	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.58
269	1C	-4.295	9.525	41.138	159.885	52.158	534.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	1.07
269	1D	4.407	9.525	-38.871	159.885	336.190	363.939	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.69
269	1I	4.964	-11.795	56.040	-167.872	281.622	163.323	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	0.56
269	1J	-4.853	-11.795	-53.772	-167.872	355.415	439.970	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	0.81
269	1K	4.964	50.459	56.040	227.632	116.139	736.643	4.52	4.52	9.05	4.52	0.51	0.00	1.36
269	1L	-4.853	50.459	-53.772	227.632	520.898	459.996	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.03
269	1Q	0.663	9.516	22.586	-53.203	37.718	0.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.08
269	1R	-0.551	9.516	-20.318	-53.203	225.548	107.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.45
269	1S	0.663	29.148	22.586	112.963	13.727	404.618	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.81
269	1T	-0.551	29.148	-20.318	112.963	276.994	296.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.58
269	2	-2.455	32.456	2.179	44.082	156.925	216.926	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.43
269	7	-1.491	29.735	1.912	42.334	157.476	208.762	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.42
269	8	-1.491	29.716	1.911	42.315	157.382	208.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.42

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.05 cmq/mq passo= 111 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.73 cmq/mq passoy= 78 cm

270	1A	-5.786	27.832	33.607	-88.532	360.045	18.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.71
270	1B	6.581	27.832	-30.628	-88.532	426.693	167.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.85
270	1C	-5.786	15.514	33.607	176.538	160.413	677.681	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	1.35
270	1D	6.581	15.514	-30.628	176.538	626.325	528.922	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	1.25
270	1I	5.169	-5.859	38.690	-182.676	603.491	215.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.00	1.20
270	1J	-4.374	-5.859	-35.711	-182.676	564.794	345.671	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	1.12
270	1K	5.169	49.206	38.690	270.683	298.514	855.877	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.00	1.58
270	1L	-4.374	49.206	-35.711	270.683	869.771	725.241	4.52	4.52	9.05	4.52	0.54	0.00	1.73
270	1Q	1.355	11.883	17.326	-50.810	184.284	11.922	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.37
270	1R	-0.560	11.883	-14.346	-50.810	330.869	49.931	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.66
270	1S	1.355	31.463	17.326	138.817	64.589	560.137	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	1.12
270	1T	-0.560	31.463	-14.346	138.817	450.564	498.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.97
270	2	-2.155	35.038	2.920	64.545	170.394	388.143	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.77
270	7	-1.081	32.516	2.543	62.093	172.943	368.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.74
270	8	-1.081	32.495	2.541	62.052	172.822	368.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.74

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.77 cmq/mq passo= 66 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.66 cmq/mq passoy= 67 cm

271	1A	-4.059	10.942	29.407	-89.841	168.725	247.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.49
271	1B	6.234	10.942	-26.229	-89.841	175.228	107.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.35
271	1C	-4.059	37.831	29.407	209.277	22.822	337.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	0.67
271	1D	6.234	37.831	-26.229	209.277	321.131	17.632	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	0.64
271	1I	11.685	-25.334	32.750	-192.095	166.454	379.028	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.00	0.76
271	1J	-9.510	-25.334	-29.572	-192.095	108.502	39.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.21
271	1K	11.685	74.108	32.750	311.531	43.904	269.641	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.00	0.50
271	1L	-9.510	74.108	-29.572	311.531	318.860	149.129	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.00	0.63
271	1Q	3.676	4.732	15.051	-48.912	52.224	188.626	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.38
271	1R	-1.500	4.732	-11.873	-48.912	121.439	5.457	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.24
271	1S	3.676	44.041	15.051	168.348	30.967	235.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	0.47
271	1T	-1.500	44.041	-11.873	168.348	204.630	41.273	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	0.41
271	2	1.194	37.472	3.015	87.597	84.768	167.819	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.34
271	7	1.266	35.413	2.628	84.269	91.298	161.621	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.32
271	8	1.265	35.389	2.626	84.207	91.204	161.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

272	1A	-2.849	-11.700	26.496	-67.552	0.503	300.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.60
272	1B	6.738	-11.700	-22.682	-67.552	121.352	125.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.24
272	1C	-2.849	61.676	26.496	218.895	36.808	201.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	0.40
272	1D	6.738	61.676	-22.682	218.895	85.048	225.147	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.44
272	1I	14.840	-38.367	27.848	-166.470	131.272	595.696	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	1.19
272	1J	-10.951	-38.367	-24.034	-166.470	97.234	15.506	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	0.19
272	1K	14.840	88.344	27.848	317.813	12.690	59.678	4.52	4.52	9.05	4.52	0.68	0.00	0.11
272	1L	-10.951	88.344	-24.034	317.813	46.727	520.512	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.00	0.93

277	1T	-24.229	-31.049	-24.933	14.235	441.095	692.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.33
277	2	4.337	-74.620	-6.119	-57.896	836.114	771.292	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.67
277	7	-1.958	-74.417	-5.166	-57.966	854.514	768.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.70
277	8	-1.951	-74.357	-5.162	-57.927	853.808	768.217	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.70
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.67 cmq/mq passo= 52 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.33 cmq/mq passo= 71 cm														
278	1A	46.928	-89.487	29.694	-140.483	629.379	416.540	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	1.26
278	1B	-53.425	-89.487	-35.090	-140.483	417.803	106.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	0.77
278	1C	46.928	-56.382	29.694	10.555	596.847	318.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	1.19
278	1D	-53.425	-56.382	-35.090	10.555	385.271	204.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.71
278	1I	13.634	-121.603	28.791	-177.450	887.909	551.777	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.77
278	1J	-20.132	-121.603	-34.187	-177.450	742.081	92.552	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	1.44
278	1K	13.634	-24.265	28.791	47.522	272.569	119.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.54
278	1L	-20.132	-24.265	-34.187	47.522	126.741	339.884	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.65
278	1Q	13.095	-98.903	12.970	-124.033	725.643	326.171	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.45
278	1R	-19.593	-98.903	-18.366	-124.033	626.567	30.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.22
278	1S	13.095	-46.965	12.970	-5.895	388.083	181.831	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.77
278	1T	-19.593	-46.965	-18.366	-5.895	289.008	114.277	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.56
278	2	2.054	-100.731	-4.642	-89.025	625.186	132.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.25
278	7	-1.524	-99.163	-4.224	-87.907	644.090	135.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.28
278	8	-1.519	-99.086	-4.221	-87.828	643.529	135.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.28
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.91 cmq/mq passo= 65 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.29 cmq/mq passo= 105 cm														
279	1A	20.045	-95.313	18.206	-120.297	539.549	612.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.22
279	1B	-26.855	-95.313	-23.039	-120.297	71.765	207.506	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.40
279	1C	20.045	-68.371	18.206	3.065	520.831	230.090	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.04
279	1D	-26.855	-68.371	-23.039	3.065	53.047	174.617	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.34
279	1I	8.785	-117.077	27.252	-141.640	642.757	828.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	1.65
279	1J	-15.595	-117.077	-32.086	-141.640	410.728	359.158	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.80
279	1K	8.785	-46.608	27.252	24.408	181.869	78.437	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.36
279	1L	-15.595	-46.608	-32.086	24.408	50.161	391.047	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.75
279	1Q	5.410	-107.234	10.214	-109.055	570.208	500.819	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	1.14
279	1R	-12.221	-107.234	-15.047	-109.055	335.337	256.645	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.66
279	1S	5.410	-56.451	10.214	-8.177	257.259	180.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.51
279	1T	-12.221	-56.451	-15.047	-8.177	22.388	63.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.12
279	2	-3.702	-111.719	-2.278	-79.926	339.807	284.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.67
279	7	-4.039	-110.479	-2.658	-79.091	360.982	286.389	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.72
279	8	-4.034	-110.399	-2.654	-79.036	360.625	286.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.72
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.00 cmq/mq passo= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.45 cmq/mq passo= 70 cm														
280	1A	-2.950	-15.075	14.968	-53.665	46.518	66.445	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.13
280	1B	3.392	-15.075	-15.748	-53.665	94.667	103.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.20
280	1C	-2.950	41.934	14.968	59.841	44.914	145.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.29
280	1D	3.392	41.934	-15.748	59.841	93.062	108.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.21
280	1I	-2.585	-26.202	21.926	-38.129	111.736	50.154	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.22
280	1J	3.028	-26.202	-22.706	-38.129	121.068	101.397	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.24
280	1K	-2.585	53.062	21.926	44.305	18.512	143.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.29
280	1L	3.028	53.062	-22.706	44.305	27.845	91.977	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.18
280	1Q	-1.150	-6.318	8.487	-21.694	76.996	22.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.15
280	1R	1.592	-6.318	-9.267	-21.694	93.821	40.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.19
280	1S	-1.150	33.177	8.487	27.870	45.759	81.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.16
280	1T	1.592	33.177	-9.267	27.870	62.584	64.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.13
280	2	1.357	22.386	-1.262	-3.776	108.598	34.071	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.22
280	7	0.931	20.581	-0.964	-2.921	101.974	31.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.20
280	8	0.930	20.566	-0.963	-2.920	101.924	31.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.20
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
281	1A	9.360	-23.906	52.837	-80.585	169.335	351.129	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.70
281	1B	-7.675	-23.906	-53.644	-80.585	96.629	315.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.58
281	1C	9.360	50.967	52.837	72.648	178.372	316.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.63
281	1D	-7.675	50.967	-53.644	72.648	105.665	352.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.65
281	1I	2.931	-40.007	68.671	-67.551	295.039	399.564	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.80
281	1J	-1.246	-40.007	-69.479	-67.551	88.228	354.848	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.64
281	1K	2.931	67.069	68.671	59.614	186.772	356.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.71
281	1L	-1.246	67.069	-69.479	59.614	20.039	400.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.73
281	1Q	2.392	-12.613	27.332	-39.464	191.990	198.226	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.40
281	1R	-0.707	-12.613	-28.139	-39.464	119.826	169.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.33
281	1S	2.392	39.675	27.332	31.527	155.174	170.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.34
281	1T	-0.707	39.675	-28.139	31.527	83.010	199.495	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.38
281	2	5.025	22.947	-1.867	-7.535	203.131	9.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.41
281	7	3.461	20.977	-1.334	-6.599	194.322	6.							

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.52 cmq/mq passoy= 60 cm

283	1A	7.219	4.563	37.677	-127.402	112.407	215.322	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.43
283	1B	-5.362	4.563	-36.258	-127.402	427.551	149.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.85
283	1C	7.219	40.056	37.677	184.940	399.808	550.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	1.10
283	1D	-5.362	40.056	-36.258	184.940	140.149	616.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.17
283	1I	6.098	-33.143	58.904	-160.093	110.790	247.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.49
283	1J	-4.240	-33.143	-57.485	-160.093	510.397	123.941	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.01
283	1K	6.098	77.761	58.904	217.631	482.655	525.067	4.52	4.52	9.05	4.52	0.49	0.01	0.97
283	1L	-4.240	77.761	-57.485	217.631	138.533	648.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	1.19
283	1Q	3.613	0.124	22.973	-60.806	53.391	33.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.11
283	1R	-1.755	0.124	-21.554	-60.806	240.072	26.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.48
283	1S	3.613	44.494	22.973	118.344	212.329	374.924	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.75
283	1T	-1.755	44.494	-21.554	118.344	81.134	434.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.84
283	2	0.432	40.236	-1.342	43.401	0.236	310.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.62
283	7	0.461	36.002	-0.423	41.325	7.515	292.265	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.58
283	8	0.461	35.977	-0.425	41.307	7.504	292.112	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.58

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 3.97 cmq/mq passo= 113 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.04 cmq/mq passoy= 89 cm

284	1A	0.825	10.736	29.085	-129.725	290.763	150.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	0.58
284	1B	1.626	10.736	-26.664	-129.725	708.463	13.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.41
284	1C	0.825	44.722	29.085	214.048	561.778	581.519	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.00	1.16
284	1D	1.626	44.722	-26.664	214.048	437.448	718.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.38
284	1I	2.044	-28.276	42.610	-176.651	185.404	371.655	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	0.74
284	1J	0.407	-28.276	-40.189	-176.651	772.945	146.405	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.54
284	1K	2.044	83.734	42.610	260.973	626.259	714.192	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.00	1.32
284	1L	0.407	83.734	-40.189	260.973	332.089	939.441	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.00	1.77
284	1Q	1.494	5.109	17.624	-60.142	97.335	44.572	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.19
284	1R	0.957	5.109	-15.203	-60.142	423.160	71.939	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.84
284	1S	1.494	50.349	17.624	144.464	276.475	495.847	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	0.99
284	1T	0.957	50.349	-15.203	144.464	244.021	612.359	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	1.20
284	2	0.641	46.821	1.061	64.059	78.591	463.131	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.92
284	7	0.740	42.821	0.988	60.819	86.082	428.723	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.86
284	8	0.740	42.789	0.987	60.782	86.062	428.445	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.86

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.01 cmq/mq passo= 75 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.31 cmq/mq passoy= 61 cm

285	1A	16.178	-1.531	15.371	-63.862	80.253	130.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.26
285	1B	-14.853	-1.531	-15.948	-63.862	4.216	289.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.57
285	1C	16.178	41.143	15.371	81.958	30.439	247.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.49
285	1D	-14.853	41.143	-15.948	81.958	54.029	88.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.17
285	1I	17.244	-18.851	14.831	-48.785	103.690	166.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.33
285	1J	-15.920	-18.851	-15.407	-48.785	33.613	232.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.45
285	1K	17.244	58.463	14.831	66.881	7.390	190.589	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.38
285	1L	-15.920	58.463	-15.407	66.881	77.467	124.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.24
285	1Q	8.182	2.328	7.007	-24.381	52.874	87.375	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.17
285	1R	-6.858	2.328	-7.584	-24.381	16.936	141.638	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.28
285	1S	8.182	37.284	7.007	42.476	9.287	99.811	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.20
285	1T	-6.858	37.284	-7.584	42.476	96.817	45.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.09
285	2	2.784	33.234	-0.972	9.383	23.053	34.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.07
285	7	2.021	30.451	-0.736	10.426	20.745	31.498	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.06
285	8	2.021	30.430	-0.736	10.420	20.727	31.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.06

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

286	1A	19.887	-3.537	33.505	-81.915	53.504	297.599	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.59
286	1B	-18.361	-3.537	-36.289	-81.915	97.090	447.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.85
286	1C	19.887	48.316	33.505	98.571	62.079	514.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.03
286	1D	-18.361	48.316	-36.289	98.571	88.514	364.150	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.69
286	1I	17.783	-25.711	40.102	-55.880	118.723	358.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.72
286	1J	-16.257	-25.711	-42.886	-55.880	66.979	351.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.66
286	1K	17.783	70.490	40.102	72.536	31.968	418.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.84
286	1L	-16.257	70.490	-42.886	72.536	153.734	424.842	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.80
286	1Q	9.195	1.211	16.869	-31.317	38.574	156.026	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.31
286	1R	-7.669	1.211	-19.652	-31.317	46.290	186.521	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.36
286	1S	9.195	43.568	16.869	47.972	11.280	253.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.51
286	1T	-7.669	43.568	-19.652	47.972	73.585	222.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.43
286	2	1.732	38.369	-4.557	7.117	28.000	60.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.12
286	7	1.444	34.905	-3.472	8.686	26.145	54.297	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.11
286	8	1.443	34.882	-3.471	8.682	26.149	54.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.11

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.00 cmq/mq passoy= 113 cm

287	1A	10.220	-6.283	21.979	-127.724	135.961	603.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	1.21
287	1B	-7.418	-6.283	-25.566	-127.724	291.707	479.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.92
287	1C	10.220	59.060	21.979	151.172	141.466	774.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.55
287	1D	-7.418	59.060	-25.566	151.172	286.202	898.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.73
287	1I	5.036	-35.089	28.980	-101.123	146.953	687.384	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	1.37
287	1J	-2.234	-35.089	-32.567	-101.123	296.360	375.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.71
287	1K	5.036	87.866	28.980	124.571	146.119	670.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	1.34
287	1L	-2.234	87.866	-32.567	124.571	297.193	982.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	1.87
287	1Q	4.230	-0.135	11.422	-53.092	41.343	262.571	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.52
287	1R	-1.428	-0.135	-15.009	-53.092	183.934	142.761	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.37
287	1S	4.230	52.912	11.422	76.540	33.693	437.915	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.87
287	1T	-1.428	52.912	-15.009	76.540	191.584	557.725	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.09
287	2	1.489	45.917	-3.936	11.505	117.019	259.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.52
287	7	1.639	41.563	-3.314	13.123	110.070	234.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.47
287	8	1.637	41.538	-3.313	13.116	109.991	234.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.47

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.64 cmq/mq passoy= 59 cm

288	1A	7.869	-20.001	30.654	-182.399	22.551	635.702	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.27

288	1B	-4.879	-20.001	-33.098	-182.399	559.125	346.444	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	1.11
288	1C	7.869	87.892	30.654	234.017	380.767	788.295	4.52	4.52	9.05	4.52	0.50	0.00	1.45
288	1D	-4.879	87.892	-33.098	234.017	155.808	1077.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.00	2.05
288	1I	1.885	-68.434	42.087	-178.470	106.959	727.960	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.00	1.45
288	1J	1.105	-68.434	-44.532	-178.470	569.416	270.776	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.14
288	1K	1.885	136.326	42.087	230.088	391.058	712.628	4.52	4.52	9.05	4.52	0.56	0.00	1.31
288	1L	1.105	136.326	-44.532	230.088	71.399	1169.811	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.00	2.19
288	1Q	3.043	-8.145	16.684	-80.168	68.104	238.835	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.48
288	1R	-0.052	-8.145	-19.129	-80.168	322.717	43.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.64
288	1S	3.043	76.036	16.684	131.786	144.359	485.740	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.97
288	1T	-0.052	76.036	-19.129	131.786	110.254	680.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.32
288	2	-1.209	63.125	-1.724	40.123	122.832	384.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.77
288	7	-0.525	55.928	-1.681	37.790	120.955	348.097	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.69
288	8	-0.526	55.888	-1.681	37.758	120.826	347.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.69

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.43 cmq/mq passo= 102 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.10 cmq/mq passoy= 49 cm

289	1A	14.101	-46.297	45.339	-194.018	54.484	582.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	1.16
289	1B	-11.407	-46.297	-44.618	-194.018	833.379	62.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.64
289	1C	14.101	127.554	45.339	276.181	674.487	642.825	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.01	1.35
289	1D	-11.407	127.554	-44.618	276.181	104.408	1163.037	4.52	4.52	9.05	4.52	0.54	0.01	2.02
289	1I	12.848	-97.936	53.795	-200.459	334.487	876.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	1.75
289	1J	-10.154	-97.936	-53.074	-200.459	827.811	291.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	1.63
289	1K	12.848	179.193	53.795	282.623	668.919	871.791	4.52	4.52	9.05	4.52	0.75	0.01	1.61
289	1L	-10.154	179.193	-53.074	282.623	175.594	1456.327	4.52	4.52	9.05	4.52	0.71	0.01	2.50
289	1Q	7.033	-19.428	23.605	-81.806	104.744	259.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.52
289	1R	-4.339	-19.428	-22.884	-81.806	457.559	44.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.91
289	1S	7.033	100.685	23.605	163.970	298.667	535.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.07
289	1T	-4.339	100.685	-22.884	163.970	54.148	839.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.62
289	2	-0.984	72.242	-2.012	66.263	75.526	517.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.03
289	7	0.421	64.944	-1.010	61.589	87.273	464.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.93
289	8	0.421	64.894	-1.012	61.538	87.356	464.385	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.93

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.48 cmq/mq passo= 69 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 11.33 cmq/mq passoy= 39 cm

290	1A	-1.916	-1.072	21.876	-60.448	116.665	320.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.64
290	1B	1.576	-1.072	-20.562	-60.448	69.652	359.832	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.70
290	1C	-1.916	18.993	21.876	74.047	43.423	204.008	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.41
290	1D	1.576	18.993	-20.562	74.047	229.739	164.608	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.46
290	1I	-2.975	-15.255	21.591	-63.500	216.758	333.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.67
290	1J	2.635	-15.255	-20.277	-63.500	0.012	372.885	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.72
290	1K	-2.975	33.176	21.591	77.100	113.087	217.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.43
290	1L	2.635	33.176	-20.277	77.100	329.833	177.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.66
290	1Q	-1.178	-2.308	10.575	-28.381	54.813	205.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.41
290	1R	0.838	-2.308	-9.260	-28.381	43.808	224.074	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.44
290	1S	-1.178	20.230	10.575	41.981	69.266	68.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.14
290	1T	0.838	20.230	-9.260	41.981	167.887	49.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.34
290	2	-1.191	15.653	2.590	6.290	93.101	131.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.26
290	7	-0.804	14.163	1.902	7.393	85.795	119.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.24
290	8	-0.804	14.153	1.902	7.385	85.730	119.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.24

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

291	1A	19.540	-42.440	71.403	-151.978	1.768	457.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	0.91
291	1B	-20.603	-42.440	-68.658	-151.978	150.754	607.197	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.10
291	1C	19.540	62.907	71.403	142.095	13.714	268.696	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	0.54
291	1D	-20.603	62.907	-68.658	142.095	135.273	118.672	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.26
291	1I	21.381	-61.443	78.796	-138.905	170.190	508.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	1.02
291	1J	-22.444	-61.443	-76.051	-138.905	23.927	616.664	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.11
291	1K	21.381	81.910	78.796	129.022	113.114	278.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.56
291	1L	-22.444	81.910	-76.051	129.022	307.231	170.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.59
291	1Q	9.399	-22.586	36.092	-75.432	10.402	333.990	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.67
291	1R	-10.462	-22.586	-33.348	-75.432	76.794	394.907	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.75
291	1S	9.399	43.053	36.092	65.549	60.247	56.405	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.12
291	1T	-10.462	43.053	-33.348	65.549	147.443	4.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.29
291	2	-2.553	18.989	4.948	-12.897	116.626	283.970	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.57
291	7	-1.813	16.850	3.695	-10.344	106.371	259.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.52
291	8	-1.813	16.837	3.695	-10.341	106.303	259.630	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.52

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.80 cmq/mq passoy= 94 cm

292	1A	80.338	-15.601	149.221	-148.939	59.372	475.451	4.52	4.52	4.52	9.05	0.38	0.06	0.88
292	1B	-87.253	-15.601	-157.209	-148.939	337.279	457.824	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.06	0.74
292	1C	80.338	54.942	149.221	166.716	357.448	808.345	4.52	4.52	9.05	4.52	0.43	0.06	1.49
292	1D	-87.253	54.942	-157.209	166.716	635.355	825.972	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.06	1.34
292	1I	93.942	-55.164	139.100	-130.368	147.322	584.207	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.06	1.17
292	1J	-100.857	-55.164	-147.088	-130.368	144.564	492.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.06	0.81
292	1K	93.942	94.505	139.100	148.145	550.163	842.804	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.06	1.68
292	1L	-100.857	94.505	-147.088	148.145	842.029	934.727	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.06	1.54
292	1Q	40.146	-10.681	66.545	-67.473	146.360	185.716	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.37
292	1R	-47.061	-10.681	-74.532	-67.473	298.660	148.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	0.56
292	1S	40.146	50.022	66.545	85.251	396.067	499.163	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	1.00
292	1T	-47.061	50.022	-74.532	85.251	548.367	536.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	1.02
292	2	-15.525	37.576	-9.980	9.421	599.717	346.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.17
292	7	-11.146	33.023	-8.109	10.400	543.923	300.958	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	1.07
292	8	-11.145	32.986	-8.106	10.375	543.554	300.710	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	1.07

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.55 cmq/mq passo= 69 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.27 cmq/mq passoy= 62 cm

293	1A	116.926	-133.751	149.790	-279.200	168.716	669.474	4.52	4.52	4.52	9.05	0.80	0.07	1.23
293	1B	-111.442	-133.751	-167.321	-279.200	279.528	378.152	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.07	0.6

293	1J	-103.462	-181.978	-175.394	-262.266	27.074	431.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.07	0.69
293	1K	108.946	259.005	157.863	318.841	399.980	1026.627	9.05	4.52	9.05	4.52	0.83	0.07	1.89
293	1L	-103.462	259.005	-175.394	318.841	796.344	1390.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.07	2.21
293	1Q	55.608	-61.281	70.416	-122.761	34.474	218.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	0.44
293	1R	-50.124	-61.281	-87.946	-122.761	184.489	47.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.03	0.34
293	1S	55.608	138.307	70.416	179.337	242.565	642.906	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.04	1.28
293	1T	-50.124	138.307	-87.946	179.337	461.528	813.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	1.44
293	2	-8.353	75.246	-21.651	47.373	340.866	623.441	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.21
293	7	-5.629	65.628	-17.649	43.465	317.760	532.469	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	1.04
293	8	-5.631	65.581	-17.639	43.430	317.550	532.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	1.04

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.20 cmq/mq passox= 73 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.82 cmq/mq passoy= 41 cm

294	1A	27.426	-196.409	65.402	-316.467	88.604	459.020	4.52	4.52	4.52	9.05	0.86	0.01	0.85
294	1B	-14.909	-196.409	-80.382	-316.467	215.664	138.921	4.52	4.52	4.52	9.05	0.77	0.01	0.42
294	1C	27.426	304.668	65.402	416.558	60.715	853.887	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.01	1.57
294	1D	-14.909	304.668	-80.382	416.558	243.553	1173.986	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.01	1.95
294	1I	-2.881	-239.909	105.139	-316.634	119.454	590.550	4.52	4.52	4.52	9.05	0.97	0.01	1.09
294	1J	15.398	-239.909	-120.119	-316.634	10.378	324.517	4.52	9.05	4.52	4.52	0.98	0.01	0.55
294	1K	-2.881	348.168	105.139	416.726	165.327	1039.484	9.05	4.52	9.05	4.52	1.00	0.01	1.91
294	1L	15.398	348.168	-120.119	416.726	274.403	1305.517	9.05	4.52	9.05	4.52	0.75	0.01	2.07
294	1Q	9.703	-84.038	38.045	-134.641	57.711	114.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	0.23
294	1R	2.814	-84.038	-53.025	-134.641	82.269	62.129	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.16
294	1S	9.703	192.297	38.045	234.732	72.680	652.838	4.52	4.52	9.05	4.52	0.80	0.00	1.20
294	1T	2.814	192.297	-53.025	234.732	212.661	829.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.00	1.54
294	2	9.704	104.373	-15.269	89.621	17.557	746.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	1.46
294	7	9.149	91.417	-13.133	80.391	51.400	638.223	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	1.25
294	8	9.143	91.359	-13.127	80.338	51.524	637.974	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	1.25

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.16 cmq/mq passoy= 44 cm

295	1A	3.643	-9.590	20.695	-60.703	278.881	148.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.56
295	1B	-2.399	-9.590	-21.004	-60.703	218.385	21.453	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.43
295	1C	3.643	23.246	20.695	77.543	64.689	130.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.26
295	1D	-2.399	23.246	-21.004	77.543	125.185	256.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.50
295	1I	4.096	3.568	21.087	-55.063	356.153	174.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.71
295	1J	-2.852	3.568	-21.396	-55.063	219.507	94.087	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.44
295	1K	4.096	10.087	21.087	71.904	65.811	202.634	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.40
295	1L	-2.852	10.087	-21.396	71.904	202.457	282.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.55
295	1Q	2.167	-0.593	9.753	-25.940	198.895	56.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.40
295	1R	-0.923	-0.593	-10.063	-25.940	150.607	5.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.30
295	1S	2.167	14.248	9.753	42.780	3.088	113.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.23
295	1T	-0.923	14.248	-10.063	42.780	45.199	165.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.33
295	2	2.464	12.362	-1.114	10.765	135.813	97.703	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.27
295	7	1.808	11.048	-0.750	10.944	122.127	87.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.24
295	8	1.808	11.041	-0.750	10.934	122.076	87.325	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.24

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

296	1A	33.009	-81.540	75.537	-124.885	372.578	91.440	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.74
296	1B	-30.316	-81.540	-76.482	-124.885	343.219	5.040	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	0.66
296	1C	33.009	72.098	75.537	144.430	8.005	137.917	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	0.28
296	1D	-30.316	72.098	-76.482	144.430	37.363	224.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.40
296	1I	31.265	-66.028	67.119	-138.269	460.915	157.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.92
296	1J	-28.573	-66.028	-68.063	-138.269	356.874	117.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	0.68
296	1K	31.265	56.587	67.119	157.814	21.659	250.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	0.50
296	1L	-28.573	56.587	-68.063	157.814	125.701	290.624	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	0.53
296	1Q	15.886	-40.574	33.335	-61.406	296.785	36.544	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.59
296	1R	-13.194	-40.574	-34.280	-61.406	261.450	1.298	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.51
296	1S	15.886	31.133	33.335	80.952	73.764	134.175	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.27
296	1T	-13.194	31.133	-34.280	80.952	38.430	169.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.32
296	2	7.089	9.152	-2.382	13.593	285.723	124.336	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.57
296	7	4.966	8.004	-1.680	13.368	259.963	109.888	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.52
296	8	4.966	7.999	-1.679	13.356	259.807	109.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	0.52

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

297	1A	114.092	-58.344	123.385	-116.322	469.948	25.716	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.07	0.94
297	1B	-122.191	-58.344	-130.166	-116.322	183.851	174.201	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.07	0.31
297	1C	114.092	76.369	123.385	154.646	538.775	515.772	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.07	1.08
297	1D	-122.191	76.369	-130.166	154.646	824.871	664.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.07	1.40
297	1I	101.834	-20.960	134.657	-134.680	601.278	48.824	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.07	1.20
297	1J	-109.932	-20.960	-141.438	-134.680	280.386	48.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.07	0.48
297	1K	101.834	38.985	134.657	173.003	635.309	641.143	4.52	4.52	9.05	4.52	0.43	0.07	1.27
297	1L	-109.932	38.985	-141.438	173.003	956.202	738.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	1.65
297	1Q	49.727	-16.753	59.594	-54.287	183.700	157.297	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.03	0.37
297	1R	-57.826	-16.753	-66.374	-54.287	23.229	230.555	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	0.42
297	1S	49.727	34.778	59.594	92.610	378.152	459.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.92
297	1T	-57.826	34.778	-66.374	92.610	538.624	532.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.99
297	2	-12.835	17.994	-12.289	31.733	345.096	616.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.21
297	7	-9.851	15.614	-9.169	29.254	301.466	552.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.09
297	8	-9.849	15.589	-9.168	29.216	301.255	552.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.09

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.44 cmq/mq passox= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.75 cmq/mq passoy= 78 cm

298	1A	118.478	-203.333	153.076	-253.361	781.539	66.693	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.07	1.44
298	1B	-135.937	-203.333	-147.423	-253.361	205.281	140.105	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.07	0.34
298	1C	118.478	260.486	153.076	329.407	802.318	274.552	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.07	1.48
298	1D	-135.937	260.486	-147.423	329.407	1378.576	481.350	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.07	2.30
298	1I	125.346	-158.480	143.329	-273.114	976.543	104.629	4.52	4.52	4.52	9.05	0.98	0.07	1.95
298	1J	-142.804	-158.480	-137.675	-273.114	400.128	66.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.07	0

298	1S	54.115	134.955	73.656	190.118	594.289	258.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.04	1.19
298	1T	-71.574	134.955	-68.002	190.118	888.066	361.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.04	1.61
298	2	-23.322	56.571	6.501	68.607	615.394	363.741	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.19
298	7	-18.629	49.136	5.405	61.385	528.191	328.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	1.03
298	8	-18.622	49.106	5.401	61.345	527.816	327.972	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	1.03
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=12.24 cmq/mq passo= 36 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
299	1A	-21.761	-260.037	119.936	-306.702	747.512	181.658	4.52	4.52	4.52	9.05	1.00	0.02	1.45
299	1B	6.518	-260.037	-107.471	-306.702	221.587	151.967	4.52	9.05	4.52	4.52	0.98	0.02	0.41
299	1C	-21.761	359.541	119.936	412.765	958.373	8.518	9.05	4.52	13.57	4.52	0.73	0.02	1.71
299	1D	6.518	359.541	-107.471	412.765	1484.298	21.173	9.05	4.52	9.05	4.52	0.76	0.02	2.73
299	1I	20.392	-221.548	78.236	-307.254	1063.474	352.180	4.52	4.52	4.52	9.05	0.95	0.02	2.12
299	1J	-35.635	-221.548	-65.771	-307.254	591.377	244.053	4.52	4.52	4.52	9.05	0.82	0.02	1.12
299	1K	20.392	321.052	78.236	413.317	1328.162	83.567	9.05	4.52	9.05	4.52	0.95	0.02	2.45
299	1L	-35.635	321.052	-65.771	413.317	1800.259	191.695	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.02	3.16
299	1Q	0.621	-97.679	51.809	-128.182	312.194	134.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.62
299	1R	-15.864	-97.679	-39.344	-128.182	32.498	137.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.26
299	1S	0.621	197.182	51.809	234.245	769.284	22.553	4.52	4.52	9.05	4.52	0.80	0.01	1.54
299	1T	-15.864	197.182	-39.344	234.245	1048.980	26.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	2.05
299	2	-23.082	98.205	16.470	97.775	742.788	71.075	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.43
299	7	-17.893	85.373	13.195	86.868	641.838	84.996	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.25
299	8	-17.886	85.322	13.188	86.808	641.433	85.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.25
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=14.01 cmq/mq passo= 32 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
300	1A	-8.878	-135.780	48.527	-149.941	149.684	980.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.96
300	1B	14.007	-135.780	-40.811	-149.941	465.269	708.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.34
300	1C	-8.878	276.900	48.527	250.010	247.626	850.564	9.05	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	1.57
300	1D	14.007	276.900	-40.811	250.010	67.960	1122.196	9.05	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	2.11
300	1I	13.823	-108.842	32.052	-114.887	170.168	868.532	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.73
300	1J	-8.693	-108.842	-24.335	-114.887	273.952	731.666	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.41
300	1K	13.823	249.962	32.052	214.956	56.309	873.297	9.05	4.52	4.52	4.52	0.95	0.00	1.74
300	1L	-8.693	249.962	-24.335	214.956	47.475	1010.163	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.00	1.95
300	1Q	6.788	-35.274	21.804	-47.399	102.001	422.567	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.84
300	1R	-1.658	-35.274	-14.088	-47.399	232.605	332.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.65
300	1S	6.788	176.394	21.804	147.468	14.961	473.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	0.95
300	1T	-1.658	176.394	-14.088	147.468	115.643	564.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.10
300	2	-3.078	121.734	8.289	77.144	115.450	195.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.39
300	7	-1.101	110.521	7.023	72.872	127.235	155.340	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.31
300	8	-1.103	110.448	7.020	72.817	127.061	155.247	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.31
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.73 cmq/mq passoy= 51 cm														
301	1A	-14.352	-72.613	44.511	-118.511	593.814	934.350	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	1.87
301	1B	22.948	-72.613	-36.803	-118.511	603.245	331.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.20
301	1C	-14.352	226.652	44.511	218.269	524.566	613.101	4.52	4.52	9.05	4.52	0.89	0.01	1.13
301	1D	22.948	226.652	-36.803	218.269	515.135	1215.580	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	2.30
301	1I	0.752	-36.378	33.544	-103.691	570.677	744.504	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.49
301	1J	7.844	-36.378	-25.836	-103.691	428.760	189.161	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.86
301	1K	0.752	190.417	33.544	203.449	350.080	470.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.00	0.94
301	1L	7.844	190.417	-25.836	203.449	491.998	1025.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.00	1.97
301	1Q	0.141	-1.421	21.454	-37.274	281.192	351.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.70
301	1R	8.455	-1.421	-13.746	-37.274	271.928	78.012	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.54
301	1S	0.141	155.460	21.454	137.032	193.249	359.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	0.72
301	1T	8.455	155.460	-13.746	137.032	202.513	632.716	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.24
301	2	1.844	121.883	9.141	70.420	45.316	296.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.59
301	7	3.395	114.032	7.528	68.734	6.020	253.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.51
301	8	3.389	113.959	7.525	68.682	6.078	252.977	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.51
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.69 cmq/mq passo= 96 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.46 cmq/mq passoy= 47 cm														
302	1A	-13.793	1.682	35.459	-66.951	298.364	501.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	1.00
302	1B	23.949	1.682	-32.801	-66.951	328.575	72.920	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.66
302	1C	-13.793	147.742	35.459	156.657	420.924	374.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.82
302	1D	23.949	147.742	-32.801	156.657	390.713	949.130	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	1.81
302	1I	-5.577	41.510	34.530	-71.034	4.391	553.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	1.11
302	1J	15.733	41.510	-31.872	-71.034	109.261	116.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.22
302	1K	-5.577	107.913	34.530	160.740	201.611	331.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.66
302	1L	15.733	107.913	-31.872	160.740	87.958	1000.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	1.91
302	1Q	-1.088	33.570	18.256	-19.485	55.757	153.515	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.31
302	1R	11.244	33.570	-15.598	-19.485	83.328	147.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.29
302	1S	-1.088	115.854	18.256	109.192	175.677	300.066	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.60
302	1T	11.244	115.854	-15.598	109.192	148.106	600.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.17
302	2	4.864	104.688	5.801	58.139	189.274	379.482	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.76
302	7	5.622	102.502	4.179	58.689	137.830	346.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.69
302	8	5.615	102.427	4.179	58.646	137.821	346.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.69

303	7	5.015	75.023	-3.555	39.400	299.068	466.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.93
303	8	5.009	74.948	-3.548	39.364	298.866	466.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.93
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.62 cmq/mq passo= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.08 cmq/mq passoy= 55 cm														
304	1A	12.367	-44.204	28.444	-132.288	480.086	161.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.96
304	1B	-8.561	-44.204	-41.098	-132.288	145.111	32.002	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.29
304	1C	12.367	101.594	28.444	95.538	544.513	903.188	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.80
304	1D	-8.561	101.594	-41.098	95.538	209.537	1096.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	2.07
304	1I	-6.778	-36.176	42.461	-124.108	679.153	384.034	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.34
304	1J	10.584	-36.176	-55.115	-124.108	284.457	92.087	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.57
304	1K	-6.778	93.566	42.461	87.358	405.166	1027.277	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	2.05
304	1L	10.584	93.566	-55.115	87.358	10.470	1319.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	2.44
304	1Q	4.387	-14.189	14.489	-79.457	389.521	118.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.78
304	1R	-0.582	-14.189	-27.143	-79.457	281.534	260.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.56
304	1S	4.387	71.579	14.489	42.707	408.090	674.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.35
304	1T	-0.582	71.579	-27.143	42.707	300.102	816.711	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.57
304	2	3.838	23.882	-4.955	-25.382	472.771	601.857	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	1.19
304	7	3.313	29.580	-6.349	-25.020	466.832	609.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	1.21
304	8	3.311	29.543	-6.339	-25.003	466.467	609.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	1.21
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.28 cmq/mq passo= 85 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.26 cmq/mq passoy= 44 cm														
305	1A	26.214	-88.398	35.358	-134.352	334.785	118.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.67
305	1B	-29.593	-88.398	-48.402	-134.352	38.099	153.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.29
305	1C	26.214	41.051	35.358	75.809	685.231	900.466	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.80
305	1D	-29.593	41.051	-48.402	75.809	388.544	1172.315	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	2.19
305	1I	11.774	-73.306	49.043	-116.982	447.507	158.214	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.89
305	1J	-15.154	-73.306	-62.086	-116.982	161.207	55.009	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.31
305	1K	11.774	25.959	49.043	58.439	562.123	999.033	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.99
305	1L	-15.154	25.959	-62.086	58.439	275.823	1212.257	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	2.22
305	1Q	8.785	-57.736	18.056	-82.170	371.405	264.497	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.74
305	1R	-12.165	-57.736	-31.100	-82.170	247.331	357.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.68
305	1S	8.785	10.389	18.056	23.627	475.999	696.772	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.39
305	1T	-12.165	10.389	-31.100	23.627	351.925	789.546	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.51
305	2	1.146	-42.524	-5.033	-40.098	464.222	685.437	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.36
305	7	-0.538	-38.084	-6.499	-39.642	470.688	690.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	1.37
305	8	-0.534	-38.055	-6.489	-39.602	470.253	690.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	1.37
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.33 cmq/mq passo= 84 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.43 cmq/mq passoy= 47 cm														
306	1A	15.910	-119.639	21.211	-145.469	27.212	97.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.19
306	1B	-21.715	-119.639	-28.063	-145.469	178.768	136.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.35
306	1C	15.910	18.392	21.211	39.206	506.640	646.767	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.29
306	1D	-21.715	18.392	-28.063	39.206	300.661	880.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.69
306	1I	5.453	-98.775	29.483	-132.332	183.788	41.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.37
306	1J	-11.258	-98.775	-36.335	-132.332	23.199	65.859	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.12
306	1K	5.453	-2.472	29.483	26.069	351.072	716.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.43
306	1L	-11.258	-2.472	-36.335	26.069	144.084	824.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.56
306	1Q	4.157	-91.466	10.768	-107.071	158.961	238.761	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.48
306	1R	-9.962	-91.466	-17.620	-107.071	51.159	286.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.56
306	1S	4.157	-9.781	10.768	0.808	276.713	496.546	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.99
306	1T	-9.962	-9.781	-17.620	0.808	168.911	544.012	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.06
306	2	-1.210	-77.585	-2.926	-74.145	185.109	515.131	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.02
306	7	-2.214	-73.428	-3.523	-72.715	198.269	516.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.03
306	8	-2.209	-73.376	-3.517	-72.655	198.182	516.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.03
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 3.94 cmq/mq passo= 114 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.85 cmq/mq passoy= 66 cm														
307	1A	10.344	-121.168	15.780	-137.089	358.315	192.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.72
307	1B	-16.162	-121.168	-22.295	-137.089	33.020	172.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.33
307	1C	10.344	2.635	15.780	0.646	58.789	250.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.50
307	1D	-16.162	2.635	-22.295	0.646	384.084	616.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	1.19
307	1I	9.092	-102.699	16.247	-130.722	64.255	179.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.36
307	1J	-14.910	-102.699	-22.762	-130.722	158.674	177.364	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.34
307	1K	9.092	-15.834	16.247	-5.721	132.904	245.872	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.49
307	1L	-14.910	-15.834	-22.762	-5.721	90.025	602.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	1.16
307	1Q	3.735	-97.584	6.519	-114.832	91.072	60.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.18
307	1R	-9.553	-97.584	-13.033	-114.832	79.834	261.071	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.51
307	1S	3.735	-20.950	6.519	-21.611	54.065	162.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.32
307	1T	-9.553	-20.950	-13.033	-21.611	116.841	362.823	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.71
307	2	-3.127	-85.821	-2.463	-93.834	24.736	277.678	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.55
307	7	-3.188	-82.978	-2.976	-92.540	7.785	279.017	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.55
307	8	-3.186	-82.927	-2.972	-92.467	7.892	278.652	4.52	4.52	4.52	4.52			

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.13 cmq/mq passo= 88 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.74 cmq/mq passo= 58 cm

309	1A	11.312	-5.037	19.059	-46.948	158.448	49.967	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.32
309	1B	-11.871	-5.037	-17.791	-46.948	139.181	11.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.27
309	1C	11.312	23.656	19.059	85.714	94.507	12.414	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.19
309	1D	-11.871	23.656	-17.791	85.714	113.774	26.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.22
309	1I	10.826	18.406	18.729	-52.386	131.647	89.766	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.26
309	1J	-11.385	18.406	-17.460	-52.386	92.746	50.898	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.18
309	1K	10.826	0.213	18.729	91.152	48.072	27.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.10
309	1L	-11.385	0.213	-17.460	91.152	86.973	66.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.17
309	1Q	5.026	5.512	9.246	-16.899	84.894	43.443	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.17
309	1R	-5.585	5.512	-7.978	-16.899	71.421	24.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
309	1S	5.026	13.107	9.246	55.665	26.747	1.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.05
309	1T	-5.585	13.107	-7.978	55.665	40.220	19.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.08
309	2	-0.994	16.594	2.817	30.371	37.118	18.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.07
309	7	-0.745	14.892	2.025	28.512	34.045	17.059	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.07
309	8	-0.745	14.885	2.025	28.491	34.017	17.068	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.07

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

310	1A	29.723	-12.163	34.973	-52.966	325.820	106.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.65
310	1B	-32.488	-12.163	-33.491	-52.966	177.220	75.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.34
310	1C	29.723	29.313	34.973	96.737	241.921	37.087	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.48
310	1D	-32.488	29.313	-33.491	96.737	390.521	145.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.74
310	1I	28.951	24.920	27.837	-68.417	212.890	121.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.43
310	1J	-31.716	24.920	-26.355	-68.417	79.736	39.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.15
310	1K	28.951	-7.770	27.837	112.188	144.437	1.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.29
310	1L	-31.716	-7.770	-26.355	112.188	277.591	160.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.53
310	1Q	13.133	4.342	15.437	-21.554	123.516	53.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.25
310	1R	-15.898	4.342	-13.955	-21.554	52.270	36.246	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.10
310	1S	13.133	12.808	15.437	65.324	116.971	2.411	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.23
310	1T	-15.898	12.808	-13.955	65.324	188.217	91.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.37
310	2	-6.110	15.341	2.394	34.827	63.979	36.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.13
310	7	-4.399	13.751	1.830	32.515	55.696	32.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.11
310	8	-4.398	13.747	1.829	32.492	55.636	32.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.11

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

311	1A	8.965	-50.516	32.158	-86.188	673.849	131.440	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.35
311	1B	-12.454	-50.516	-29.368	-86.188	177.521	292.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.56
311	1C	8.965	74.574	32.158	137.697	467.925	139.815	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.93
311	1D	-12.454	74.574	-29.368	137.697	964.253	284.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.89
311	1I	8.232	-13.715	24.497	-111.857	546.557	89.090	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.09
311	1J	-11.721	-13.715	-21.707	-111.857	124.443	287.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.56
311	1K	8.232	37.773	24.497	163.367	414.848	134.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	0.83
311	1L	-11.721	37.773	-21.707	163.367	836.961	241.958	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	1.64
311	1Q	3.000	-11.662	14.436	-38.260	240.009	27.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.48
311	1R	-6.489	-11.662	-11.647	-38.260	4.178	185.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.36
311	1S	3.000	35.720	14.436	89.770	294.583	33.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.59
311	1T	-6.489	35.720	-11.647	89.770	530.414	179.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.05
311	2	-5.278	21.134	2.734	41.767	268.793	131.081	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.53
311	7	-4.093	19.058	2.382	38.734	238.412	119.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.47
311	8	-4.091	19.050	2.380	38.711	238.220	119.119	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.47

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.50 cmq/mq passo= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

312	1A	13.054	-128.442	45.990	-144.144	802.972	233.017	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.60
312	1B	-15.499	-128.442	-43.070	-144.144	186.266	577.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.09
312	1C	13.054	180.872	45.990	210.808	615.471	400.429	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	1.23
312	1D	-15.499	180.872	-43.070	210.808	1232.178	55.648	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	2.41
312	1I	10.063	-85.891	34.281	-166.384	726.945	302.296	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.45
312	1J	-12.508	-85.891	-31.361	-166.384	210.502	628.819	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.20
312	1K	10.063	138.321	34.281	233.049	639.707	451.450	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	1.28
312	1L	-12.508	138.321	-31.361	233.049	1156.150	124.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	2.27
312	1Q	4.752	-43.481	19.867	-63.736	278.776	167.627	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.56
312	1R	-7.197	-43.481	-16.947	-63.736	9.522	345.590	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.67
312	1S	4.752	95.910	19.867	130.401	419.683	168.221	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.84
312	1T	-7.197	95.910	-16.947	130.401	707.982	9.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.40
312	2	-7.083	49.398	2.405	57.719	389.334	138.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.77
312	7	-4.897	43.567	2.220	52.353	347.637	130.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.69
312	8	-4.897	43.536	2.219	52.311	347.364	130.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.69

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.59 cmq/mq passo= 47 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.89 cmq/mq passo= 92 cm

313	1A	32.877	-167.779	44.538	-151.891	1010.370	445.182	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	2.02
313	1B	-32.034	-167.779	-42.024	-151.891	251.843	843.221	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	1.59
313	1C	32.877	249.092	44.538	230.669	865.804	650.287	9.05	4.52	9.05	4.52	0.54	0.02	1.59
313	1D	-32.034	249.092	-42.024	230.669	1624.331	252.248	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	3.10
313	1I	31.504	-119.464	35.895	-161.037	1091.688	732.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	2.18
313	1J	-30.661	-119.464	-33.381	-161.037	538.476	1035.340	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.97
313	1K	31.504	200.778	35.895	239.815	1152.437	842.406	4.52	4.52	9.05	4.52	0.89	0.02	2.30
313	1L	-30.661	200.778	-33.381	239.815	1705.650	539.210	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.02	3.26
313	1Q	15.369	-55.242	19.688	-62.120	417.418	305.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.83
313	1R	-14.527	-55.242	-17.174	-62.120	60.027	524.022	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	1.02
313	1S	15.369	136.556	19.688	140.898	673.988	331.087	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	1.35
313	1T	-14.527	136.556	-17.174	140.898	1031.379	112.490	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	2.02
313	2	-5.129	75.402	1.795	66.990	573.252	135.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.14
313	7	-2.947	66.845	1.473	61.138	506.992	132.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.01
313	8	-2.947	66.792	1.472	61.078	506.834	132.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.01

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=13.27 cmq/mq passo= 34 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.05 cmq/mq passo= 56 cm

314	1A	8.568	8.758	20.491	-43.788	98.708	110.074	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.22
314	1B	-9.351	8.758	-20.062	-43.788	7.629	131.694	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.26

314	1C	8.568	-1.821	20.491	70.520	33.529	6.253	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.07
314	1D	-9.351	-1.821	-20.062	70.520	139.866	27.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.28
314	1I	4.924	21.440	14.280	-51.920	63.439	20.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.13
314	1J	-5.707	21.440	-13.852	-51.920	73.319	48.996	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.15
314	1K	4.924	-14.503	14.280	78.652	32.161	88.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.18
314	1L	-5.707	-14.503	-13.852	78.652	104.597	117.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.23
314	1Q	2.957	7.877	8.320	-18.318	30.691	68.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.14
314	1R	-3.740	7.877	-7.891	-18.318	27.211	82.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.16
314	1S	2.957	-0.940	8.320	45.051	13.947	55.245	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.11
314	1T	-3.740	-0.940	-7.891	45.051	71.848	69.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.14
314	2	-2.007	7.551	1.843	21.088	35.540	107.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.21
314	7	-1.411	6.382	1.218	19.772	32.219	100.888	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.20
314	8	-1.411	6.379	1.219	19.756	32.198	100.845	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.20

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

315	1A	44.684	-16.967	55.699	-61.756	441.435	356.953	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.03	0.88
315	1B	-45.449	-16.967	-54.058	-61.756	151.650	104.479	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	0.28
315	1C	44.684	9.371	55.699	88.445	151.058	168.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.34
315	1D	-45.449	9.371	-54.058	88.445	440.844	83.610	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.83
315	1I	28.169	10.598	49.517	-72.085	298.156	192.971	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.60
315	1J	-28.933	10.598	-47.876	-72.085	18.840	13.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.04
315	1K	28.169	-18.194	49.517	98.773	18.248	259.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.52
315	1L	-28.933	-18.194	-47.876	98.773	297.564	80.372	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.57
315	1Q	16.835	-5.818	25.054	-27.288	191.404	210.366	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.42
315	1R	-17.599	-5.818	-23.414	-27.288	51.157	99.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.19
315	1S	16.835	-1.779	25.054	53.976	50.565	173.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.35
315	1T	-17.599	-1.779	-23.414	53.976	190.812	62.976	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.37
315	2	-2.748	5.622	5.195	20.666	6.864	214.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.43
315	7	-1.851	4.362	3.551	19.502	4.158	200.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.40
315	8	-1.851	4.359	3.550	19.484	4.153	200.378	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.40

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

316	1A	73.318	-73.885	74.867	-92.658	474.635	306.468	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	0.95
316	1B	-74.416	-73.885	-73.562	-92.658	8.431	296.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.04	0.53
316	1C	73.318	90.820	74.867	121.342	546.474	318.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	1.09
316	1D	-74.416	90.820	-73.562	121.342	1029.540	284.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	1.85
316	1I	51.556	-33.479	43.166	-99.252	287.655	93.741	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.57
316	1J	-52.654	-33.479	-41.861	-99.252	98.000	369.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.70
316	1K	51.556	50.414	43.166	127.937	456.905	391.910	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	0.91
316	1L	-52.654	50.414	-41.861	127.937	842.560	71.335	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	1.56
316	1Q	28.612	-25.014	27.864	-42.312	63.089	114.769	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.23
316	1R	-29.710	-25.014	-26.558	-42.312	156.458	165.779	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.32
316	1S	28.612	41.949	27.864	70.997	398.447	188.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.80
316	1T	-29.710	41.949	-26.558	70.997	617.994	92.364	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.18
316	2	-9.815	17.267	2.541	21.279	461.510	9.778	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.91
316	7	-6.175	14.871	1.869	20.396	423.648	11.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.84
316	8	-6.175	14.869	1.869	20.395	423.385	11.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.84

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.01 cmq/mq passo= 56 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
317	1A	42.375	-129.564	42.896	-100.673	372.522	17.502	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.03	0.74
317	1B	-40.907	-129.564	-41.055	-100.673	1.135	463.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	0.87
317	1C	42.375	188.412	42.896	144.233	392.655	428.255	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.03	0.86
317	1D	-40.907	188.412	-41.055	144.233	764.042	52.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	1.44
317	1I	29.655	-77.533	24.707	-106.089	235.900	154.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	0.47
317	1J	-28.186	-77.533	-22.866	-106.089	28.420	550.044	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	1.06
317	1K	29.655	136.381	24.707	149.648	419.940	515.068	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	1.03
317	1L	-28.186	136.381	-22.866	149.648	627.420	119.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	1.20
317	1Q	17.224	-41.031	16.365	-43.256	62.280	35.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.12
317	1R	-15.755	-41.031	-14.524	-43.256	85.210	268.546	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.53
317	1S	17.224	99.879	16.365	86.816	306.310	233.571	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.61
317	1T	-15.755	99.879	-14.524	86.816	453.799	0.551	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.89
317	2	-5.549	55.063	2.636	34.397	318.165	25.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.63
317	7	-3.114	48.668	1.962	32.231	294.655	24.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.59
317	8	-3.115	48.630	1.962	32.198	294.444	24.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.59

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.94 cmq/mq passo= 76 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.28 cmq/mq passoy= 105 cm

318	1A	27.259	-145.069	36.039	-95.006	611.779	76.322	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	1.22
318	1B	-24.891	-145.069	-33.538	-95.006	248.577	732.541	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.39
318	1C	27.259	229.116	36.039	148.886	862.941	536.588	9.05	4.52	4.52	4.52	0.67	0.02	1.59
318	1D	-24.891	229.116	-33.538	148.886	1226.144	119.631	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	2.36
318	1I	17.932	-82.750	25.257	-88.846	443.586	339.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.89
318	1J	-15.563	-82.750	-22.756	-88.846	361.347	789.260	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.53
318	1K	17.932	166.797	25.257	142.725	975.712	593.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.95
318	1L	-15.563	166.797	-22.756	142.725	1057.952	143.776	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	2.07
318	1Q	11.394	-40.990	15.145	-35.773	160.177	122.810	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.32
318	1R	-9.026	-40.990	-12.643	-35.773	21.736	457.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.90
318	1S	11.394	125.037	15.145	89.653	636.101	261.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.27
318	1T	-9.026	125.037	-12.643	89.653	774.542	73.143	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.53
318	2	-4.091	75.904	2.721	41.627	558.030	177.919	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.11
318	7	-2.129	67.847	2.298	39.286	497.802	158.676	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.99
318	8	-2.131	67.809	2.296	39.256	497.657	158.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.99

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.54 cmq/mq passo= 47 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.14 cmq/mq passoy= 73 cm

319	1A	12.968	11.515	16.664	-52.271	149.190	7.805	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.30
319	1B	-12.299	11.515	-17.684	-52.271	1.471	6.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.01
319	1C	12.968	-4.469	16.664	78.685	68.778	119.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.24
319	1D	-12.299	-4.469	-17.684	78.685	81.883	134.097	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.26
319	1I	8.303	27.031	11.432	-41.803	108.958	95.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.22
319	1J	-7.635	27.031	-12.451	-41.803	26.585	120.781	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.24
319	1K	8.303	-19.985	11.432	68.216	93.892	5.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.19

319	1L	-7.635	-19.985	-12.451	68.216	41.651	30.453	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.08
319	1Q	5.167	9.768	6.384	-17.852	84.044	52.482	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.17
319	1R	-4.498	9.768	-7.404	-17.852	12.482	59.431	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.12
319	1S	5.167	-2.721	6.384	44.265	54.826	66.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.13
319	1T	-4.498	-2.721	-7.404	44.265	16.737	73.811	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.15
319	2	2.283	8.133	-2.288	21.701	53.279	106.869	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.21
319	7	1.547	6.758	-1.643	20.055	49.672	97.450	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.19
319	8	1.547	6.754	-1.643	20.038	49.649	97.389	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.19
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
320	1A	55.778	-16.682	49.259	-74.241	561.649	152.415	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	1.12
320	1B	-53.643	-16.682	-50.517	-74.241	299.895	157.962	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.03	0.56
320	1C	55.778	9.131	49.259	100.953	105.747	35.883	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.21
320	1D	-53.643	9.131	-50.517	100.953	367.501	346.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.03	0.68
320	1I	33.614	19.247	32.839	-53.180	366.180	42.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.73
320	1J	-31.479	19.247	-34.098	-53.180	169.565	262.429	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.50
320	1K	33.614	-26.799	32.839	79.891	24.583	68.583	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.14
320	1L	-31.479	-26.799	-34.098	79.891	172.032	151.391	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.33
320	1Q	21.489	-8.467	18.896	-26.494	291.394	18.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.58
320	1R	-19.355	-8.467	-20.154	-26.494	175.739	150.598	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.34
320	1S	21.489	0.915	18.896	53.205	18.410	43.247	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.09
320	1T	-19.355	0.915	-20.154	53.205	97.246	175.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.34
320	2	7.086	6.218	-3.409	21.459	147.798	163.134	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.32
320	7	4.818	4.490	-2.380	19.985	139.689	149.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.30
320	8	4.817	4.488	-2.380	19.970	139.628	149.008	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.30
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.37 cmq/mq passo= 103 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
321	1A	87.257	-83.723	53.578	-97.975	614.375	173.936	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	1.23
321	1B	-85.689	-83.723	-54.934	-97.975	289.453	423.567	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.04	0.78
321	1C	87.257	98.969	53.578	126.748	665.876	15.628	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	1.33
321	1D	-85.689	98.969	-54.934	126.748	990.798	581.876	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.04	1.76
321	1I	51.488	-42.698	52.692	-68.933	268.875	117.245	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.54
321	1J	-49.920	-42.698	-54.048	-68.933	93.503	488.582	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.03	0.90
321	1K	51.488	57.944	52.692	97.705	469.926	80.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.03	0.94
321	1L	-49.920	57.944	-54.048	97.705	645.299	290.695	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	1.20
321	1Q	32.578	-30.104	24.412	-36.101	144.502	79.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.29
321	1R	-31.011	-30.104	-25.768	-36.101	15.714	333.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.64
321	1S	32.578	45.350	24.412	64.874	392.137	74.608	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.78
321	1T	-31.011	45.350	-25.768	64.874	520.925	328.217	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	1.00
321	2	-6.088	18.766	-5.264	21.775	320.991	344.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.68
321	7	-3.400	15.345	-3.515	20.719	292.286	314.273	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.62
321	8	-3.404	15.336	-3.515	20.698	292.090	314.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.62
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.71 cmq/mq passo= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.53 cmq/mq passoy= 99 cm														
322	1A	51.045	-148.664	30.395	-97.301	382.157	145.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	0.76
322	1B	-48.760	-148.664	-30.271	-97.301	220.358	264.823	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	0.51
322	1C	51.045	209.749	30.395	136.273	519.825	18.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	1.04
322	1D	-48.760	209.749	-30.271	136.273	681.623	392.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	1.27
322	1I	29.364	-68.364	27.943	-67.519	120.430	122.467	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.24
322	1J	-27.078	-68.364	-27.819	-67.519	121.942	368.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.71
322	1K	29.364	129.450	27.943	106.491	421.408	122.170	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	0.84
322	1L	-27.078	129.450	-27.819	106.491	419.897	124.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	0.81
322	1Q	19.410	-43.395	13.735	-33.373	64.481	46.971	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.13
322	1R	-17.125	-43.395	-13.611	-33.373	22.061	224.828	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.44
322	1S	19.410	104.481	13.735	72.345	321.528	21.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.64
322	1T	-17.125	104.481	-13.611	72.345	363.948	199.647	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.71
322	2	-3.969	58.442	-2.169	28.136	240.513	221.262	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.48
322	7	-1.819	51.301	-1.315	27.223	223.655	197.991	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.45
322	8	-1.821	51.282	-1.316	27.201	223.557	197.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.45
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.30 cmq/mq passo= 85 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
323	1A	35.392	-162.854	21.582	-80.077	587.336	20.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	1.17
323	1B	-32.341	-162.854	-20.836	-80.077	608.734	260.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.16
323	1C	35.392	251.037	21.582	123.618	1191.345	43.696	9.05	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	2.19
323	1D	-32.341	251.037	-20.836	123.618	1169.947	324.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	2.23
323	1I	19.943	-66.141	25.601	-58.475	229.271	214.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.46
323	1J	-16.892	-66.141	-24.855	-58.475	403.030	318.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.79
323	1K	19.943	154.324	25.601	102.017	985.641	14.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	1.97
323	1L	-16.892	154.324	-24.855	102.017	811.882	89.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.58
323	1Q	13.955	-40.926	11.377	-26.120	112.979	92.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.23
323	1R	-10.904	-40.926	-10.631	-26.120	146.436	249.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.49
323	1S	13.955	129.109	11.377	69.661	729.047	54.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.46
323	1T	-10.904	129.109	-10.631	69.661	695.589	211.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.37
323	2	-2.533	81.047	1.280	31.315	527.546	308.260	4.52	4.52	4.52	4.52			

324	1T	-3.452	8.561	-5.991	55.597	29.970	18.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.06
324	2	-1.469	6.751	3.713	36.140	40.211	9.725	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.08
324	7	-1.009	5.667	2.545	33.082	35.867	8.544	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.07
324	8	-1.009	5.665	2.545	33.061	35.860	8.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.07
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
325	1A	41.868	-12.018	21.088	-74.769	337.394	255.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.67
325	1B	-43.876	-12.018	-22.276	-74.769	149.596	89.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.28
325	1C	41.868	18.241	21.088	121.877	221.063	67.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.44
325	1D	-43.876	18.241	-22.276	121.877	408.861	278.149	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.77
325	1I	16.929	24.983	10.447	-42.144	135.091	94.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.27
325	1J	-18.937	24.983	-11.635	-42.144	45.756	114.083	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.22
325	1K	16.929	-18.761	10.447	89.252	117.223	91.839	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.23
325	1L	-18.937	-18.761	-11.635	89.252	206.558	117.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.40
325	1Q	13.582	9.760	7.275	-19.213	112.898	85.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.23
325	1R	-15.591	9.760	-8.463	-19.213	38.422	52.880	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	0.10
325	1S	13.582	-3.538	7.275	66.321	109.889	30.636	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.22
325	1T	-15.591	-3.538	-8.463	66.321	184.365	107.305	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.36
325	2	-6.318	8.248	2.143	40.005	73.479	25.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.15
325	7	-4.323	6.621	1.482	36.520	63.192	21.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.13
325	8	-4.323	6.615	1.482	36.478	63.148	21.368	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.13
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
326	1A	23.830	-78.431	24.866	-110.879	679.307	452.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.36
326	1B	-21.612	-78.431	-27.821	-110.879	506.998	42.677	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.98
326	1C	23.830	104.362	24.866	160.750	816.068	56.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.63
326	1D	-21.612	104.362	-27.821	160.750	988.377	550.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.91
326	1I	13.036	-30.966	12.858	-55.354	215.778	126.420	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.43
326	1J	-10.819	-30.966	-15.813	-55.354	161.197	130.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.32
326	1K	13.036	56.897	12.858	105.225	470.267	31.241	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.94
326	1L	-10.819	56.897	-15.813	105.225	524.848	225.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.03
326	1Q	9.375	-22.547	8.422	-31.296	167.309	126.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.33
326	1R	-7.157	-22.547	-11.377	-31.296	104.696	68.769	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.21
326	1S	9.375	48.478	8.422	81.167	413.766	30.082	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.83
326	1T	-7.157	48.478	-11.377	81.167	476.379	224.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.94
326	2	-2.478	28.901	-4.118	42.389	297.397	111.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.59
326	7	-1.562	24.254	-3.255	38.661	260.511	93.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.52
326	8	-1.562	24.239	-3.254	38.641	260.357	92.977	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.52
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.69 cmq/mq passo= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.29 cmq/mq passoy= 105 cm														
327	1A	32.705	-178.404	28.435	-135.104	548.095	589.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	1.18
327	1B	-29.393	-178.404	-31.214	-135.104	591.726	369.536	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.13
327	1C	32.705	244.988	28.435	181.854	1005.336	540.485	9.05	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	1.85
327	1D	-29.393	244.988	-31.214	181.854	961.704	760.351	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	1.84
327	1I	20.489	-63.095	27.026	-64.004	94.718	112.064	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.22
327	1J	-17.177	-63.095	-29.805	-64.004	145.993	13.565	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.28
327	1K	20.489	129.678	27.026	110.754	559.602	184.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	1.12
327	1L	-17.177	129.678	-29.805	110.754	508.328	283.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.99
327	1Q	13.480	-47.987	12.494	-40.802	74.536	139.054	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.28
327	1R	-10.168	-47.987	-15.273	-40.802	95.868	50.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.19
327	1S	13.480	114.570	12.494	87.552	509.478	221.813	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.02
327	1T	-10.168	114.570	-15.273	87.552	488.145	310.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.96
327	2	-2.851	68.419	-4.537	38.667	381.936	196.394	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.76
327	7	-1.247	58.758	-3.460	35.601	338.809	163.329	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.68
327	8	-1.249	58.717	-3.459	35.582	338.686	163.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.68
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.82 cmq/mq passo= 57 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.92 cmq/mq passoy= 76 cm														
328	1A	52.187	-217.704	18.618	-121.472	580.179	479.275	4.52	9.05	4.52	4.52	0.52	0.01	1.07
328	1B	-49.334	-217.704	-19.462	-121.472	958.644	873.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.79
328	1C	52.187	311.519	18.618	166.634	1559.366	1175.097	9.05	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	2.87
328	1D	-49.334	311.519	-19.462	166.634	1180.902	780.951	9.05	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	2.04
328	1I	22.997	-65.566	20.485	-61.453	154.223	2.439	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.31
328	1J	-20.144	-65.566	-21.328	-61.453	347.177	238.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.67
328	1K	22.997	159.381	20.485	106.615	947.900	540.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.89
328	1L	-20.144	159.381	-21.328	106.615	754.945	299.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	1.46
328	1Q	18.570	-53.062	9.081	-37.591	93.436	65.622	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.19
328	1R	-15.717	-53.062	-9.925	-37.591	234.066	185.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.46
328	1S	18.570	146.877	9.081	82.753	834.789	486.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.67
328	1T	-15.717	146.877	-9.925	82.753	694.158	367.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.35
328	2	-4.472	91.121	-1.696	35.210	546.295	361.658	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.08
328	7	-2.144	79.600	-1.241	33.107	487.375	297.334	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.97
328	8	-2.14												

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
330	1A	76.892	-138.218	36.814	-110.151	415.572	379.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	0.83	
330	1B	-76.062	-138.218	-34.465	-110.151	349.087	16.112	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.03	0.63	
330	1C	76.892	123.292	36.814	137.077	212.139	338.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	0.68	
330	1D	-76.062	123.292	-34.465	137.077	278.625	56.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	0.50	
330	1I	26.622	-59.502	30.489	-55.526	210.946	230.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.46	
330	1J	-25.793	-59.502	-28.140	-55.526	159.940	29.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.31	
330	1K	26.622	44.576	30.489	82.452	22.992	293.434	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.59	
330	1L	-25.793	44.576	-28.140	82.452	73.998	91.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.18	
330	1Q	24.761	-53.896	16.525	-37.465	203.183	235.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.47	
330	1R	-23.932	-53.896	-14.176	-37.465	169.824	86.483	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.33	
330	1S	24.761	38.971	16.525	64.390	32.876	236.359	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.47	
330	1T	-23.932	38.971	-14.176	64.390	66.235	86.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.17	
330	2	3.843	-15.165	5.446	22.695	121.009	305.443	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.61	
330	7	2.525	-13.039	3.890	20.787	108.610	268.624	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.54	
330	8	2.525	-13.034	3.890	20.770	108.558	268.492	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.54	
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
331	1A	175.674	-111.685	46.646	-130.409	500.283	425.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	1.00	
331	1B	-186.525	-111.685	-44.443	-130.409	471.137	73.578	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	0.74	
331	1C	175.674	125.053	46.646	169.977	1189.317	158.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.03	2.37	
331	1D	-186.525	125.053	-44.443	169.977	1218.463	193.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	1.91	
331	1I	55.906	-45.982	38.818	-62.091	11.855	210.591	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.42	
331	1J	-66.757	-45.982	-36.615	-62.091	49.236	29.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.09	
331	1K	55.906	59.350	38.818	101.659	668.945	202.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	1.34	
331	1L	-66.757	59.350	-36.615	101.659	706.326	21.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	1.29	
331	1Q	53.092	-38.102	20.808	-41.122	38.918	220.040	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.44	
331	1R	-63.943	-38.102	-18.606	-41.122	58.029	84.199	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.16	
331	1S	53.092	51.471	20.808	80.690	660.152	147.854	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.32	
331	1T	-63.943	51.471	-18.606	80.690	679.263	12.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.24	
331	2	-22.488	15.172	3.970	37.384	733.020	191.116	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	1.42	
331	7	-16.208	12.682	2.804	32.953	630.319	175.859	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.23	
331	8	-16.203	12.674	2.803	32.932	629.946	175.783	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.23	
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx= 9.48 cmq/mq		passox= 47 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= --		passoy= --	
332	1A	191.891	-277.207	46.938	-255.180	834.322	318.277	4.52	9.05	4.52	9.05	0.77	0.03	1.54	
332	1B	-209.482	-277.207	-41.264	-255.180	966.030	363.580	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.03	1.48	
332	1C	191.891	353.395	46.938	310.994	1648.582	483.426	9.05	4.52	9.05	4.52	0.98	0.03	3.04	
332	1D	-209.482	353.395	-41.264	310.994	1516.874	438.123	4.52	4.52	9.05	4.52	0.94	0.03	2.32	
332	1I	56.858	-85.119	39.962	-98.918	102.551	30.109	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	0.20	
332	1J	-74.450	-85.119	-34.288	-98.918	119.806	31.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.22	
332	1K	56.858	161.307	39.962	154.731	802.357	151.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	1.60	
332	1L	-74.450	161.307	-34.288	154.731	785.103	149.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	1.41	
332	1Q	57.077	-75.725	22.592	-76.928	78.700	58.605	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.16	
332	1R	-74.669	-75.725	-16.918	-76.928	117.403	67.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.21	
332	1S	57.077	151.913	22.592	132.742	799.955	187.638	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	1.60	
332	1T	-74.669	151.913	-16.918	132.742	761.252	178.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.37	
332	2	-29.039	80.149	7.796	56.571	742.822	227.248	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.42	
332	7	-22.091	68.352	6.185	48.804	626.995	168.589	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	1.21	
332	8	-22.083	68.309	6.180	48.763	626.692	168.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	1.21	
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx=12.83 cmq/mq		passox= 35 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= --		passoy= --	
333	1A	81.179	-338.587	64.176	-288.273	546.337	95.157	4.52	9.05	4.52	9.05	0.78	0.06	1.01	
333	1B	-91.475	-338.587	-56.618	-288.273	905.433	1035.920	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	1.77	
333	1C	81.179	454.997	64.176	350.684	1582.078	1431.863	13.57	4.52	9.05	4.52	0.79	0.06	2.64	
333	1D	-91.475	454.997	-56.618	350.684	1222.982	300.787	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	2.01	
333	1I	39.930	-95.063	59.413	-109.008	63.671	230.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.05	0.46	
333	1J	-50.226	-95.063	-51.855	-109.008	157.115	241.801	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.05	0.45	
333	1K	39.930	211.474	59.413	171.419	833.760	637.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.05	1.66	
333	1L	-50.226	211.474	-51.855	171.419	740.316	165.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.05	1.38	
333	1Q	27.245	-84.420	31.960	-86.325	46.637	174.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	0.35	
333	1R	-37.541	-84.420	-24.402	-86.325	165.538	213.922	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.41	
333	1S	27.245	200.831	31.960	148.736	842.183	609.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	1.68	
333	1T	-37.541	200.831	-24.402	148.736	723.282	221.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	1.37	
333	2	-17.913	123.698	10.281	64.842	657.958	580.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	1.28	
333	7	-13.474	105.158	8.176	55.527	574.606	453.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.13	
333	8	-13.472	105.098	8.171	55.486	574.125	453.630	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40			

335	1D	-79.783	131.667	-24.468	126.524	309.378	202.236	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	0.55
335	1I	29.478	-70.165	27.653	-45.774	218.178	160.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.44
335	1J	-28.648	-70.165	-25.303	-45.774	213.143	341.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.66
335	1K	29.478	55.230	27.653	72.704	76.183	18.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.15
335	1L	-28.648	55.230	-25.303	72.704	81.217	162.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.31
335	1Q	26.308	-58.628	13.490	-32.715	211.777	151.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.42
335	1R	-25.478	-58.628	-11.141	-32.715	200.507	285.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.56
335	1S	26.308	43.694	13.490	59.645	63.547	37.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.13
335	1T	-25.478	43.694	-11.141	59.645	74.816	171.232	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.34
335	2	3.843	-15.172	5.446	22.702	121.009	305.429	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.61
335	7	2.525	-13.046	3.890	20.792	108.613	268.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.54
335	8	2.525	-13.041	3.889	20.777	108.568	268.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.54

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

336	1A	172.823	-127.942	30.823	-116.329	501.995	338.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	1.00
336	1B	-183.673	-127.942	-28.622	-116.329	557.867	515.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.99
336	1C	172.823	141.324	30.823	155.903	1276.039	283.497	9.05	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	2.35
336	1D	-183.673	141.324	-28.622	155.903	1220.167	106.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	1.92
336	1I	58.917	-59.986	32.057	-50.197	26.071	226.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.45
336	1J	-69.768	-59.986	-29.855	-50.197	15.594	325.158	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.62
336	1K	58.917	73.368	32.057	89.771	733.767	93.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.47
336	1L	-69.768	73.368	-29.855	89.771	692.102	5.469	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	1.25
336	1Q	53.002	-45.558	15.450	-34.879	42.760	199.161	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.40
336	1R	-63.852	-45.558	-13.248	-34.879	19.421	266.229	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.52
336	1S	53.002	58.940	15.450	74.453	698.751	34.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.40
336	1T	-63.852	58.940	-13.248	74.453	675.412	32.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.23
336	2	-22.490	15.183	3.972	37.391	733.019	191.109	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	1.42
336	7	-16.209	12.699	2.804	32.962	630.297	175.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.23
336	8	-16.203	12.688	2.804	32.940	629.924	175.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.23

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.93 cmq/mq passox= 45 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

337	1A	186.532	-290.756	30.961	-235.158	819.909	681.895	4.52	9.05	4.52	9.05	0.80	0.01	1.51
337	1B	-204.124	-290.756	-25.287	-235.158	977.120	418.396	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	1.50
337	1C	186.532	366.964	30.961	290.983	1659.647	538.258	13.57	4.52	9.05	4.52	0.63	0.01	2.67
337	1D	-204.124	366.964	-25.287	290.983	1502.437	801.757	4.52	4.52	9.05	4.52	0.99	0.01	2.31
337	1I	58.488	-98.690	34.064	-83.886	67.013	252.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.50
337	1J	-76.080	-98.690	-28.390	-83.886	166.992	165.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.32
337	1K	58.488	174.898	34.064	139.711	849.519	285.270	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	1.70
337	1L	-76.080	174.898	-28.390	139.711	749.540	371.904	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	1.35
337	1Q	56.193	-82.216	17.092	-68.236	66.367	202.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.40
337	1R	-73.785	-82.216	-11.418	-68.236	131.948	112.430	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.24
337	1S	56.193	158.425	17.092	124.061	814.476	232.292	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	1.63
337	1T	-73.785	158.425	-11.418	124.061	748.894	322.101	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.35
337	2	-29.038	80.164	7.795	56.579	742.796	227.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.42
337	7	-22.093	68.349	6.184	48.795	626.995	168.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	1.21
337	8	-22.083	68.326	6.183	48.773	626.666	168.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	1.21

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 2 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=12.91 cmq/mq passox= 35 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.24 cmq/mq passoy= 72 cm

338	1A	92.136	-343.447	48.051	-271.818	520.509	1374.798	4.52	9.05	4.52	9.05	0.81	0.05	2.53
338	1B	-102.430	-343.447	-40.494	-271.818	673.655	58.959	4.52	9.05	4.52	4.52	1.00	0.05	1.09
338	1C	92.136	459.878	48.051	334.241	1350.296	337.056	13.57	4.52	9.05	4.52	0.74	0.05	2.17
338	1D	-102.430	459.878	-40.494	334.241	1197.150	1770.813	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.05	3.09
338	1I	51.701	-105.314	47.479	-95.459	3.356	466.919	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	0.93
338	1J	-61.995	-105.314	-39.922	-95.459	111.917	107.185	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.05	0.20
338	1K	51.701	221.745	47.479	157.881	788.558	288.830	9.05	4.52	4.52	4.52	0.73	0.05	1.45
338	1L	-61.995	221.745	-39.922	157.881	679.997	862.934	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.05	1.63
338	1Q	32.798	-87.848	25.033	-78.871	27.145	361.467	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.72
338	1R	-43.093	-87.848	-17.477	-78.871	96.194	146.366	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.28
338	1S	32.798	204.278	25.033	141.294	772.834	249.649	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	1.54
338	1T	-43.093	204.278	-17.477	141.294	703.786	757.482	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.03	1.47
338	2	-17.916	123.713	10.284	64.851	657.952	580.569	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	1.28
338	7	-13.474	105.176	8.176	55.517	574.523	453.978	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.13
338	8	-13.472	105.114	8.174	55.496	574.128	453.690	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.12

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 2 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.50 cmq/mq passox= 43 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 13.78 cmq/mq passoy= 32 cm

339	1A	11.731	-40.727	21.135	-40.627	185.726	25.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.37
339	1B	-12.214	-40.727	-19.934	-40.627	137.640	161.138	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.31
339	1C	11.731	46.824	21.135	83.622	93.043	150.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.30
339	1D	-12.214	46.824	-19.934	83.622	141.129	15.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.28
339	1I	6.113	-34.119	7.859	-13.628	90.425	37.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.18
339	1J	-6.596	-34.119	-6.658	-13.628	91.427	109.532	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.22
339	1K	6.113	40.215	7.859	56.623	46.829	99.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.20
339	1L	-6.596	40.215	-6.658	56.623	45.828	27.334	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.09
339	1Q	4.138	-16.969	7.175	-5.469	83.129	18.491	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.17
339	1R	-4.620	-16.969	-5.975	-5.469	68.372	70.108	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
339	1S	4.138	23.066	7.175	48.465	23.775	59.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.12
339	1T	-4.620	23.066	-5.975	48.465	38.532	8.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.08
339	2	-1.469	6.765	3.713	36.141	40.209	9.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.08
339	7	-1.009	5.683	2.546	33.084	35.865	8.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.07
339	8	-1.009	5.678	2.545	33.062	35.850	8.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.07

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

340	1A	41.833	-53.005	10.090	-55.752	326.083	70.715	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.65
340	1B	-43.843	-53.005	-11.277	-55.752	378.135	228.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.71
340	1C	41.833	59.248	10.090	102.862	449.591	250.504	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.90
340	1D	-43.843	59.248	-11.277	102.862	397.539	92.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.75
340	1I	19.138	-42.486	3.488	-16.831	147.288	53.355	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.29
340	1J	-21.147	-42.486	-4.675	-16.831	197.024	133.351	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.38
340	1K	19.138	48.728	3.488	63.941	268.479	155.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.54
340	1L	-21.147	48.728	-4.675	63.941	218.743	75.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.42

340	1Q	14.158	-22.201	2.896	-9.289	110.005	27.024	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.22
340	1R	-16.167	-22.201	-4.082	-9.289	132.693	82.756	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.26
340	1S	14.158	28.443	2.896	56.398	204.148	104.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.41
340	1T	-16.167	28.443	-4.082	56.398	181.460	49.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.35
340	2	-6.318	8.263	2.143	40.007	73.472	25.758	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.15
340	7	-4.323	6.637	1.483	36.501	63.177	21.394	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.13
340	8	-4.323	6.631	1.483	36.479	63.131	21.370	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.13
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
341	1A	32.081	-121.946	14.201	-67.818	582.866	368.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.16
341	1B	-29.865	-121.946	-17.155	-67.818	788.593	218.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	1.51
341	1C	32.081	147.901	14.201	117.692	1097.615	317.783	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	2.19
341	1D	-29.865	147.901	-17.155	117.692	891.889	467.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.71
341	1I	18.783	-67.807	5.370	-18.246	186.872	171.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.37
341	1J	-16.567	-67.807	-8.324	-18.246	316.709	87.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.62
341	1K	18.783	93.761	5.370	68.119	625.731	186.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.25
341	1L	-16.567	93.761	-8.324	68.119	495.894	269.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.97
341	1Q	12.870	-42.184	3.957	-12.216	132.666	111.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.26
341	1R	-10.653	-42.184	-6.911	-12.216	215.947	46.525	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.42
341	1S	12.870	68.138	3.957	62.089	524.969	145.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.05
341	1T	-10.653	68.138	-6.911	62.089	441.689	210.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.87
341	2	-2.478	28.915	-4.117	42.370	297.365	111.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.59
341	7	-1.562	24.274	-3.255	38.663	260.439	93.078	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.52
341	8	-1.562	24.256	-3.253	38.642	260.281	92.991	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.52
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.54 cmq/mq passo= 52 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
342	1A	40.016	-205.912	16.655	-65.437	394.946	840.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	1.68
342	1B	-36.706	-205.912	-19.434	-65.437	737.904	370.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	1.40
342	1C	40.016	272.522	16.655	112.190	1151.477	541.320	9.05	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	2.12
342	1D	-36.706	272.522	-19.434	112.190	808.519	1011.183	9.05	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.96
342	1I	34.465	-91.770	10.717	-15.639	21.963	324.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	0.65
342	1J	-31.155	-91.770	-13.496	-15.639	246.311	110.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.47
342	1K	34.465	158.380	10.717	62.392	659.884	281.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	1.32
342	1L	-31.155	158.380	-13.496	62.392	435.536	495.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	0.97
342	1Q	18.593	-61.289	5.775	-11.617	15.761	248.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.50
342	1R	-15.283	-61.289	-8.553	-11.617	160.156	71.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.31
342	1S	18.593	127.899	5.775	58.370	573.729	242.878	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	1.15
342	1T	-15.283	127.899	-8.553	58.370	429.334	419.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.84
342	2	-2.853	68.421	-4.536	38.649	381.891	196.442	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.76
342	7	-1.248	58.761	-3.459	35.583	338.765	163.370	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.68
342	8	-1.249	58.736	-3.458	35.563	338.611	163.259	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.67
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.96 cmq/mq passo= 50 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.87 cmq/mq passoy= 57 cm														
343	1A	50.962	-221.098	5.572	-53.378	378.272	1579.009	4.52	9.05	4.52	4.52	0.49	0.00	3.15
343	1B	-48.110	-221.098	-6.416	-53.378	589.857	141.691	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	1.10
343	1C	50.962	314.867	5.572	98.508	1190.417	443.383	9.05	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	2.19
343	1D	-48.110	314.867	-6.416	98.508	978.832	1880.701	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	3.72
343	1I	31.279	-86.254	7.527	-15.154	7.123	637.479	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.27
343	1J	-28.427	-86.254	-8.371	-15.154	201.913	38.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.39
343	1K	31.279	180.024	7.527	60.283	802.474	263.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	1.60
343	1L	-28.427	180.024	-8.371	60.283	607.683	939.171	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	1.85
343	1Q	20.107	-58.172	2.747	-9.082	9.299	484.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.97
343	1R	-17.255	-58.172	-3.591	-9.082	113.537	61.199	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.22
343	1S	20.107	151.942	2.747	54.212	714.098	240.493	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.43
343	1T	-17.255	151.942	-3.591	54.212	609.860	786.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	1.56
343	2	-4.472	91.098	-1.694	35.185	546.126	361.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.08
343	7	-2.145	79.577	-1.240	33.081	487.364	297.376	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.97
343	8	-2.147	79.536	-1.239	33.062	486.941	297.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.97
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.26 cmq/mq passo= 48 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 14.63 cmq/mq passoy= 30 cm														
344	1A	22.766	-37.486	-4.929	-37.811	90.003	16.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.18
344	1B	-22.097	-37.486	3.909	-37.811	149.644	28.578	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.29
344	1C	22.766	44.552	-4.929	64.217	82.355	154.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.31
344	1D	-22.097	44.552	3.909	64.217	22.714	110.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.22
344	1I	14.171	-39.700	3.200	-8.705	108.024	67.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.22
344	1J	-13.501	-39.700	-4.219	-8.705	113.167	17.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.22
344	1K	14.171	46.766	3.200	35.111	45.878	108.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.22
344	1L	-13.501	46.766	-4.219	35.111	40.735	58.671	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.12
344	1Q	8.879	-17.266	0.617	-7.864	69.253	51.226	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.14
344	1R	-8.209	-17.266	-1.636	-7.864	81.391	26.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.16
344	1S	8.879	24.331	0.617	34.269	14.102	99.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.20
344	1T	-8.209	24.331	-1.636	34.269	1.964	75.051	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.15
344	2	2.284	8.147	-2.287	21.698									

345	7	4.818	4.514	-2.380	19.976	139.634	149.059	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.30
345	8	4.818	4.508	-2.379	19.962	139.586	148.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.30
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.50 cmq/mq passo= 100 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
346	1A	97.656	-121.492	4.057	-38.977	451.622	120.294	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	0.90
346	1B	-96.089	-121.492	-5.414	-38.977	601.645	394.921	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.05
346	1C	97.656	136.764	4.057	67.740	977.941	12.973	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	1.95
346	1D	-96.089	136.764	-5.414	67.740	827.917	528.188	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	1.45
346	1I	71.090	-91.185	12.068	-1.074	251.833	45.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.50
346	1J	-69.524	-91.185	-13.424	-1.074	292.093	344.983	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.68
346	1K	71.090	106.456	12.068	29.836	668.388	62.911	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.33
346	1L	-69.524	106.456	-13.424	29.836	628.128	362.368	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	1.14
346	1Q	38.679	-50.274	2.418	-6.573	100.455	78.618	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.20
346	1R	-37.112	-50.274	-3.774	-6.573	141.658	291.776	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.58
346	1S	38.679	65.546	2.418	35.335	517.954	116.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.03
346	1T	-37.112	65.546	-3.774	35.335	476.750	329.276	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.90
346	2	-6.091	18.787	-5.264	21.770	320.862	344.108	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.68
346	7	-3.404	15.371	-3.516	20.713	292.135	314.199	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.62
346	8	-3.404	15.357	-3.515	20.693	291.975	314.037	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.62
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.61 cmq/mq passo= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.11 cmq/mq passoy= 110 cm														
347	1A	56.287	-166.674	5.452	-11.783	151.646	271.508	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	0.54
347	1B	-54.004	-166.674	-5.328	-11.783	434.795	351.712	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.80
347	1C	56.287	227.767	5.452	50.717	734.149	105.041	9.05	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.35
347	1D	-54.004	227.767	-5.328	50.717	451.000	518.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.03
347	1I	41.055	-99.821	-3.802	28.977	57.509	88.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.18
347	1J	-38.772	-99.821	3.927	28.977	231.740	286.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.57
347	1K	41.055	160.914	-3.802	9.957	531.094	39.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	1.06
347	1L	-38.772	160.914	3.927	9.957	356.863	335.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.67
347	1Q	22.599	-52.439	0.848	9.569	6.364	31.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.06
347	1R	-20.316	-52.439	-0.723	9.569	104.274	225.046	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.45
347	1S	22.599	113.532	0.848	29.365	403.628	21.625	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.81
347	1T	-20.316	113.532	-0.723	29.365	292.990	277.709	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.57
347	2	-3.972	58.449	-2.169	28.095	240.447	221.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.48
347	7	-1.822	51.308	-1.315	27.179	223.511	198.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.45
347	8	-1.824	51.266	-1.315	27.170	223.403	197.911	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.44
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.71 cmq/mq passo= 79 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.03 cmq/mq passoy= 112 cm														
348	1A	38.926	-178.901	4.838	-4.062	292.695	650.044	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.30
348	1B	-35.878	-178.901	-4.091	-4.062	388.268	631.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	1.25
348	1C	38.926	267.049	4.838	47.555	970.520	327.268	9.05	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.79
348	1D	-35.878	267.049	-4.091	47.555	874.947	953.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.00	1.89
348	1I	34.255	-87.425	-5.791	29.363	39.436	384.100	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.76
348	1J	-31.207	-87.425	6.538	29.363	162.678	467.883	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.93
348	1K	34.255	175.573	-5.791	14.130	744.931	163.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.49
348	1L	-31.207	175.573	6.538	14.130	621.689	687.996	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	1.37
348	1Q	17.621	-49.123	1.363	12.742	0.334	193.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.39
348	1R	-14.573	-49.123	-0.617	12.742	46.235	368.536	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.74
348	1S	17.621	137.271	1.363	30.751	628.487	64.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	1.25
348	1T	-14.573	137.271	-0.617	30.751	582.586	497.601	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	1.14
348	2	-2.537	81.032	1.281	31.278	527.275	308.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	1.05
348	7	-0.722	72.032	0.966	30.296	471.006	265.636	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.94
348	8	-0.724	71.990	0.966	30.278	470.838	265.515	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.94
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.55 cmq/mq passo= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.42 cmq/mq passoy= 60 cm														
349	1A	21.874	-37.427	-3.062	-26.245	50.731	114.255	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.23
349	1B	-22.657	-37.427	3.491	-26.245	101.522	120.401	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.24
349	1C	21.874	44.381	-3.062	52.961	142.650	17.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.28
349	1D	-22.657	44.381	3.491	52.961	91.859	23.562	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.18
349	1I	14.967	-52.900	-2.956	-14.828	65.914	49.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.13
349	1J	-15.750	-52.900	3.385	-14.828	103.914	95.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.20
349	1K	14.967	59.854	-2.956	41.543	145.042	41.890	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.29
349	1L	-15.750	59.854	3.385	41.543	107.042	88.240	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.21
349	1Q	8.471	-21.131	-1.268	-6.296	22.486	77.904	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.16
349	1R	-9.254	-21.131	1.696	-6.296	40.375	93.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.19
349	1S	8.471	28.085	-1.268	33.011	81.502	44.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.16
349	1T	-9.254	28.085	1.696	33.011	63.614	59.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.13
349	2	-2.007	7.567	1.843	21.081	35.523	107.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.21
349	7	-1.411	6.397	1.219	19.755	32.227	100.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.20
349	8	-1.411	6.392	1.219	19.741	32.216	100.811	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.20
Spess.= 150.0 cm														

351	1A	100.113	-106.505	14.545	-30.394	411.074	279.325	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.82
351	1B	-101.214	-106.505	-13.239	-30.394	217.260	325.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.64
351	1C	100.113	123.463	14.545	59.053	771.927	348.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.54
351	1D	-101.214	123.463	-13.239	59.053	965.742	256.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.68
351	1I	59.947	-107.808	24.274	-14.919	333.272	179.901	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.67
351	1J	-61.048	-107.808	-22.968	-14.919	173.972	251.780	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.49
351	1K	59.947	124.766	24.274	43.578	728.640	274.137	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	1.45
351	1L	-61.048	124.766	-22.968	43.578	887.940	157.544	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.63
351	1Q	36.876	-50.584	9.255	-7.767	66.598	128.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.26
351	1R	-37.977	-50.584	-7.950	-7.767	34.586	137.618	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.27
351	1S	36.876	67.542	9.255	36.426	520.082	159.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.04
351	1T	-37.977	67.542	-7.950	36.426	621.266	106.459	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	1.18
351	2	-9.816	17.288	2.541	21.268	461.288	9.804	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.91
351	7	-6.176	14.895	1.868	20.385	423.407	11.622	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.84
351	8	-6.176	14.882	1.868	20.364	423.223	11.605	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.84

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.51 cmq/mq passo= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

352	1A	58.832	-159.764	5.911	-32.856	243.218	108.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.49
352	1B	-57.368	-159.764	-4.070	-32.856	132.644	511.611	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.02
352	1C	58.832	218.587	5.911	76.357	523.870	476.539	9.05	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.96
352	1D	-57.368	218.587	-4.070	76.357	634.444	143.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	1.17
352	1I	37.495	-126.998	7.082	5.017	209.041	106.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.42
352	1J	-36.031	-126.998	-5.241	5.017	154.653	426.397	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.84
352	1K	37.495	185.821	7.082	38.484	545.879	391.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	1.09
352	1L	-36.031	185.821	-5.241	38.484	600.267	141.912	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.14
352	1Q	22.927	-60.288	3.541	0.009	33.056	49.431	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.10
352	1R	-21.463	-60.288	-1.700	0.009	20.446	241.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.48
352	1S	22.927	119.110	3.541	43.492	370.780	206.745	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.74
352	1T	-21.463	119.110	-1.700	43.492	424.282	84.503	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.82
352	2	-5.553	55.054	2.639	34.364	317.994	25.466	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.63
352	7	-3.117	48.661	1.962	32.181	294.364	24.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.59
352	8	-3.118	48.622	1.961	32.152	294.185	24.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.58

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.94 cmq/mq passo= 91 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 3.98 cmq/mq passoy= 113 cm

353	1A	42.698	-175.113	0.397	-27.590	437.661	220.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	0.87
353	1B	-40.332	-175.113	2.102	-27.590	176.543	836.613	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	1.67
353	1C	42.698	259.135	0.397	81.412	790.662	640.593	9.05	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	1.46
353	1D	-40.332	259.135	2.102	81.412	1051.780	416.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.00	1.98
353	1I	28.831	-127.957	0.719	12.594	182.947	322.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.64
353	1J	-26.465	-127.957	1.780	12.594	12.651	761.583	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.52
353	1K	28.831	211.979	0.719	41.228	626.771	565.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.00	1.25
353	1L	-26.465	211.979	1.780	41.228	797.067	518.108	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.53
353	1Q	17.561	-59.315	1.014	5.362	63.212	103.358	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.21
353	1R	-15.196	-59.315	1.485	5.362	72.040	465.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.93
353	1S	17.561	143.337	1.014	48.460	542.079	269.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	1.08
353	1T	-15.196	143.337	1.485	48.460	677.331	299.378	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	1.32
353	2	-4.093	75.895	2.721	41.586	557.806	177.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.11
353	7	-2.131	67.839	2.297	39.238	497.624	158.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.99
353	8	-2.132	67.800	2.296	39.213	497.445	158.740	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.99

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.18 cmq/mq passo= 55 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.51 cmq/mq passoy= 69 cm

354	1A	14.207	-47.986	17.158	-18.780	166.482	105.537	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.33
354	1B	-14.765	-47.986	-15.891	-18.780	232.858	30.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.46
354	1C	14.207	66.599	17.158	57.500	188.279	6.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.38
354	1D	-14.765	66.599	-15.891	57.500	121.902	81.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.24
354	1I	14.810	-62.474	16.113	-1.117	130.468	80.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.26
354	1J	-15.368	-62.474	-14.846	-1.117	290.957	6.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.57
354	1K	14.810	81.087	16.113	39.837	246.377	29.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.49
354	1L	-15.368	81.087	-14.846	39.837	85.888	57.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.17
354	1Q	6.729	-23.676	8.127	2.237	88.087	52.843	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.18
354	1R	-7.287	-23.676	-6.860	2.237	142.777	15.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.28
354	1S	6.729	42.289	8.127	36.483	98.198	8.677	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.20
354	1T	-7.287	42.289	-6.860	36.483	43.507	29.128	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.09
354	2	-0.994	16.596	2.817	30.345	37.071	17.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.07
354	7	-0.745	14.896	2.025	28.484	34.007	16.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.07
354	8	-0.745	14.886	2.025	28.465	34.007	16.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.07

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

355	1A	40.556	-54.647	18.448	-25.124	357.893	118.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.71
355	1B	-43.321	-54.647	-16.966	-25.124	352.723	72.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.66
355	1C	40.556	71.801	18.448	68.844	417.385	33.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.83
355	1D	-43.321	71.801	-16.966	68.844	422.555	157.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.79
355	1I	33.818	-80.328	20.413	-2.812	298.866	54.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.60
355	1J	-36.582	-80.328	-18.932	-2.812	448.736	99.692	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.85
355	1K	33.818	97.482	20.413	46.532	513.398	61.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.03
355	1L	-36.582	97.482	-18.932	46.532	363.528	93.093	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.69
355	1Q	17.049	-30.482	9.464	1.279	156.735	37.888	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.31
355	1R	-19.814	-30.482	-7.982	1.279	187.523	49.056	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.36
355	1S	17.049	47.636	9.464	42.440	252.185	10.451	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.50
355	1T	-19.814	47.636	-7.982	42.440	221.397	76.492	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.43
355	2	-6.109	15.350	2.394	34.797	63.913	36.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.13
355	7	-4.398	13.763	1.829	32.484	55.615	32.094	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.11
355	8	-4.397	13.755	1.828	32.464	55.588	32.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.11

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 3.99 cmq/mq passo= 113 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

356	1A	28.372	-99.707	4.947	-34.665	692.394	142.257	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.38
356	1B	-31.859	-99.707	-2.160	-34.665	384.447	304.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.73
356	1C	28.372	-123.768	4.947	86.119	674.592	151.543	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	1.35

356	1D	-31.859	123.768	-2.160	86.119	982.539	294.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.87
356	1I	21.281	-126.123	10.239	-6.035	607.669	131.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	1.21
356	1J	-24.768	-126.123	-7.452	-6.035	486.520	295.966	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.94
356	1K	21.281	150.185	10.239	57.490	776.665	143.241	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.55
356	1L	-24.768	150.185	-7.452	57.490	897.813	284.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	1.73
356	1Q	11.126	-52.171	4.208	-0.301	266.006	38.591	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.53
356	1R	-14.613	-52.171	-1.421	-0.301	148.146	187.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.37
356	1S	11.126	76.232	4.208	51.756	438.291	34.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.88
356	1T	-14.613	76.232	-1.421	51.756	556.151	191.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.09
356	2	-5.275	21.134	2.731	41.714	268.543	131.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.53
356	7	-4.091	19.073	2.379	38.698	238.150	119.094	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.47
356	8	-4.089	19.062	2.378	38.676	238.032	119.037	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.47
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.64 cmq/mq passo= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
357	1A	42.024	-178.471	2.060	-67.958	734.132	111.569	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.00	1.47
357	1B	-44.471	-178.471	0.858	-67.958	279.314	580.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	1.16
357	1C	42.024	230.884	2.060	134.547	708.132	403.511	9.05	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	1.30
357	1D	-44.471	230.884	0.858	134.547	1162.951	65.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.00	2.18
357	1I	31.106	-182.549	7.833	-19.156	633.124	28.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.00	1.26
357	1J	-33.552	-182.549	-4.915	-19.156	348.903	569.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	1.13
357	1K	31.106	234.962	7.833	85.745	777.722	392.490	9.05	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.43
357	1L	-33.552	234.962	-4.915	85.745	1061.943	148.872	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.00	2.02
357	1Q	16.766	-79.967	3.058	-8.147	242.855	70.398	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.48
357	1R	-19.212	-79.967	-0.140	-8.147	49.838	327.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.65
357	1S	16.766	132.380	3.058	74.735	478.657	150.540	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.96
357	1T	-19.212	132.380	-0.140	74.735	671.674	106.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.30
357	2	-7.083	49.394	2.403	57.663	388.890	138.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.77
357	7	-4.897	43.567	2.219	52.302	347.200	130.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.69
357	8	-4.898	43.533	2.218	52.264	346.970	130.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.69
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.05 cmq/mq passo= 50 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.52 cmq/mq passoy= 100 cm														
358	1A	52.958	-202.249	13.974	-99.448	941.522	284.622	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	1.88
358	1B	-52.124	-202.249	-11.461	-99.448	320.486	852.694	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	1.67
358	1C	52.958	283.540	13.974	178.160	934.025	659.744	9.05	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.72
358	1D	-52.124	283.540	-11.461	178.160	1555.061	91.672	9.05	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	2.68
358	1I	45.598	-194.567	14.426	-46.735	617.605	17.167	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	1.23
358	1J	-44.764	-194.567	-11.913	-46.735	51.637	864.269	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.70
358	1K	45.598	275.858	14.426	125.447	665.176	671.318	9.05	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.34
358	1L	-44.764	275.858	-11.913	125.447	1231.144	210.117	9.05	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	2.14
358	1Q	23.478	-82.556	7.338	-20.538	280.674	79.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.56
358	1R	-22.644	-82.556	-4.825	-20.538	45.943	480.354	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.95
358	1S	23.478	163.847	7.338	99.250	567.596	287.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.13
358	1T	-22.644	163.847	-4.825	99.250	894.212	113.045	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.73
358	2	-5.139	75.357	1.799	66.919	573.094	136.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.14
358	7	-2.952	66.802	1.472	61.062	506.947	132.716	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.01
358	8	-2.952	66.767	1.471	61.027	506.514	132.542	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.01
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=12.10 cmq/mq passo= 37 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.72 cmq/mq passoy= 67 cm														
359	1A	52.999	-213.997	-0.208	-94.322	282.742	831.886	4.52	9.05	4.52	4.52	0.48	0.00	1.66
359	1B	-50.833	-213.997	5.163	-94.322	7.525	723.371	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	1.44
359	1C	52.999	325.806	-0.208	187.193	341.006	709.187	9.05	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	1.42
359	1D	-50.833	325.806	5.163	187.193	631.273	817.703	9.05	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	1.63
359	1I	41.860	-192.719	14.490	-59.528	139.371	625.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.00	1.25
359	1J	-39.694	-192.719	-9.535	-59.528	21.522	786.960	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	1.55
359	1K	41.860	304.527	14.490	152.399	327.008	772.776	9.05	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	1.54
359	1L	-39.694	304.527	-9.535	152.399	487.901	611.021	9.05	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	1.20
359	1Q	23.094	-79.790	5.471	-20.317	37.258	355.396	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.71
359	1R	-20.928	-79.790	-0.516	-20.317	94.944	388.004	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.77
359	1S	23.094	191.599	5.471	113.188	253.586	373.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.00	0.75
359	1T	-20.928	191.599	-0.516	113.188	385.788	341.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	0.75
359	2	-4.687	101.724	5.372	77.145	283.704	40.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.56
359	7	-2.510	90.726	4.441	70.952	262.762	20.569	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.52
359	8	-2.509	90.672	4.436	70.906	262.649	20.493	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.52
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.91 cmq/mq passo= 92 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.47 cmq/mq passoy= 69 cm														
360	1A	46.364	-192.000	-6.733	-64.559	9.177	811.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	1.60
360	1B	-41.245	-192.000	14.443	-64.559	220.975	572.941	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.14
360	1C	46.364	333.052	-6.733	164.547	3.708	714.337	9.05	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	1.41
360	1D	-41.245	333.052	14.443	164.547	208.090	953.115	9.05	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.90
360	1I	30.632	-152.950	14.200	-47.870	123.965	717.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	1.43
360	1J	-25.514	-152.950	-6.490	-47.870	80.356	661.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.31
360	1K	30.632	294.003	14.200	147.859	136.911	803.247	9.05	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	1.60
360														

361	1K	34.774	262.516	10.107	93.589	75.245	422.157	9.05	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.84
361	1L	-26.191	262.516	-2.403	93.589	380.356	995.743	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.01	1.98
361	1Q	22.009	-33.794	-0.425	11.929	242.252	280.130	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.56
361	1R	-13.426	-33.794	8.130	11.929	130.127	23.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.25
361	1S	22.009	187.759	-0.425	87.757	51.667	304.016	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.61
361	1T	-13.426	187.759	8.130	87.757	163.792	560.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.12
361	2	1.831	121.828	9.143	70.366	45.414	296.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.59
361	7	3.387	113.978	7.529	68.674	6.241	252.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.50
361	8	3.381	113.885	7.526	68.616	6.352	252.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.50

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.00 cmq/mq passox= 113 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.75 cmq/mq passoy= 58 cm

362	1A	39.395	-49.723	-17.731	11.294	323.013	196.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.64
362	1B	-29.248	-49.723	20.393	11.294	218.127	230.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.46
362	1C	39.395	199.065	-17.731	78.353	310.641	216.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	0.62
362	1D	-29.248	199.065	20.393	78.353	415.528	642.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.28
362	1I	38.993	-38.945	-10.042	36.516	116.324	292.963	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.58
362	1J	-28.846	-38.945	12.704	36.516	101.552	139.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.28
362	1K	38.993	188.287	-10.042	53.130	9.037	306.971	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	0.60
362	1L	-28.846	188.287	12.704	53.130	208.838	739.709	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.48
362	1Q	22.083	3.600	-4.917	26.037	94.499	21.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.19
362	1R	-11.936	3.600	7.579	26.037	2.131	183.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.37
362	1S	22.083	145.742	-4.917	63.610	94.645	262.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.52
362	1T	-11.936	145.742	7.579	63.610	187.013	468.129	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.93
362	2	4.856	104.646	5.807	58.103	189.266	379.197	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.76
362	7	5.615	102.440	4.185	58.639	137.872	346.476	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.69
362	8	5.608	102.367	4.185	58.598	137.848	346.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.69

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.75 cmq/mq passoy= 78 cm

363	1A	40.315	-51.089	2.214	-7.402	397.243	120.604	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.79
363	1B	-33.392	-51.089	-10.072	-7.402	339.925	171.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.65
363	1C	40.315	171.312	2.214	70.449	28.317	504.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	1.01
363	1D	-33.392	171.312	-10.072	70.449	29.001	555.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	1.09
363	1I	47.532	-56.760	-10.821	6.707	524.566	7.107	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	1.05
363	1J	-40.610	-56.760	2.963	6.707	346.656	27.293	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.65
363	1K	47.532	176.982	-10.821	56.340	21.586	703.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	1.38
363	1L	-40.610	176.982	2.963	56.340	156.324	669.002	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.34
363	1Q	23.569	-8.996	-2.123	5.756	259.804	197.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.52
363	1R	-16.646	-8.996	-5.735	5.756	262.923	214.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.51
363	1S	23.569	129.218	-2.123	57.291	105.319	461.776	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.92
363	1T	-16.646	129.218	-5.735	57.291	108.437	479.033	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.95
363	2	5.286	71.716	-2.418	37.762	335.515	477.761	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.95
363	7	5.013	74.955	-3.549	39.363	298.966	466.569	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.93
363	8	5.008	74.900	-3.543	39.339	298.788	466.154	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.93

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.08 cmq/mq passox= 110 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.47 cmq/mq passoy= 82 cm

364	1A	36.659	-96.136	3.764	-53.241	531.993	166.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	1.06
364	1B	-32.857	-96.136	-16.403	-53.241	479.596	187.828	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.91
364	1C	36.659	153.503	3.764	16.474	209.420	747.154	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	1.49
364	1D	-32.857	153.503	-16.403	16.474	157.023	768.152	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	1.50
364	1I	50.531	-80.724	-14.836	-56.303	535.097	35.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.07
364	1J	-46.729	-80.724	2.197	-56.303	442.305	23.357	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.83
364	1K	50.531	138.091	-14.836	19.536	246.711	958.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.87
364	1L	-46.729	138.091	2.197	19.536	153.919	899.972	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.80
364	1Q	22.738	-37.126	-3.696	-44.524	356.502	296.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.71
364	1R	-18.936	-37.126	-8.943	-44.524	399.488	305.240	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.78
364	1S	22.738	94.494	-3.696	7.756	289.528	629.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	1.25
364	1T	-18.936	94.494	-8.943	7.756	332.514	638.002	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	1.26
364	2	3.839	23.866	-4.954	-25.046	472.504	601.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	1.19
364	7	3.312	29.544	-6.344	-25.044	466.437	609.414	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	1.21
364	8	3.310	29.529	-6.334	-25.009	466.050	608.930	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	1.20

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.16 cmq/mq passox= 108 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.46 cmq/mq passoy= 60 cm

365	1A	41.809	-136.121	11.570	-62.199	314.599	383.343	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	0.77
365	1B	-45.181	-136.121	-24.600	-62.199	256.593	386.407	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.74
365	1C	41.809	88.742	11.570	3.688	465.902	667.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	1.33
365	1D	-45.181	88.742	-24.600	3.688	407.896	670.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	1.29
365	1I	53.089	-111.352	-1.302	-59.209	348.502	250.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.70
365	1J	-56.462	-111.352	-11.728	-59.209	384.906	167.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.71
365	1K	53.089	63.973	-1.302	0.698	337.589	886.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	1.77
365	1L	-56.462	63.973	-11.728	0.698	373.993	803.430	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	1.58
365	1Q	22.389	-78.028	-1.244	-51.398	328.442	467.685	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.93
365	1R	-25.761	-78.028	-11.786	-51.398	364.350	419.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.82
365	1S	22.389	30.649	-1.244	-7.113	358.145	634.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.27
365	1T	-25.761	30.649	-11.786	-7.113	394.053	586.388	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	1.15
365	2	1.143	-42.557	-5.026	-40.094	463.807	685.171	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.36
365	7	-0.535	-38.119	-6.491	-39.637	470.138	690.909	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	1.37
365	8	-0.532	-38.099	-6.482	-39.598	469.754	690.451	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	1.37

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.90 cmq/mq passoy= 65 cm

366	1A	24.924	-155.152	7.420	-91.352	46.145	449.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	0.90
366	1B	-30.738	-155.152	-14.265	-91.352	53.433	376.417	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.74
366	1C	24.924	53.911	7.420	-14.765	378.869	408.066	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.81
366	1D	-30.738	53.911	-14.265	-14.765	371.581	335.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.71
366	1I	29.994	-133.417	4.728	-79.622	23.007	354.170	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.71
366	1J	-35.809	-133.417	-11.573	-79.622	193.337	130.183	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.37
366	1K	29.994	32.176	4.728	-26.495	132.099	654.301	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.31
366	1L	-35.809	32.176	-11.573	-26.495	302.429	430.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.84
366	1Q	10.980	-109.917	0.433	-78.912	70.211	435.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.87

366	1R	-16.795	-109.917	-7.278	-78.912	157.299	313.715	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.62
366	1S	10.980	8.676	0.433	-27.205	168.137	470.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.94
366	1T	-16.795	8.676	-7.278	-27.205	255.225	348.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.69
366	2	-1.219	-77.578	-2.917	-74.050	183.376	516.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.03
366	7	-2.222	-73.423	-3.516	-72.618	196.601	517.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.03
366	8	-2.217	-73.369	-3.510	-72.560	196.302	517.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.03
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= --		passox= --		;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 5.09 cmq/mq		passoy= 88 cm		
367	1A	90.760	-147.789	25.768	-137.133	605.496	525.145	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	1.21
367	1B	-97.098	-147.789	-32.545	-137.133	721.979	534.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.26
367	1C	90.760	-36.350	25.768	-15.289	523.303	354.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	1.04
367	1D	-97.098	-36.350	-32.545	-15.289	639.786	364.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.12
367	1I	50.312	-175.622	39.379	-194.913	1132.969	858.389	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	2.26
367	1J	-56.650	-175.622	-46.156	-194.913	1158.516	566.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	2.14
367	1K	50.312	-8.518	39.379	42.490	86.765	323.127	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	0.65
367	1L	-56.650	-8.518	-46.156	42.490	112.313	30.805	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.21
367	1Q	31.730	-147.466	14.255	-139.170	947.994	632.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.89
367	1R	-38.068	-147.466	-21.032	-139.170	986.848	544.342	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	1.87
367	1S	31.730	-36.674	14.255	-13.252	258.434	344.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.69
367	1T	-38.068	-36.674	-21.032	-13.252	297.288	257.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.56
367	2	-12.635	-118.517	-3.675	-97.722	860.185	588.375	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	1.69
367	7	-8.759	-119.983	-3.498	-99.065	846.201	588.150	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.67
367	8	-8.756	-119.877	-3.494	-98.985	845.600	587.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.67
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= 9.01 cmq/mq		passox= 50 cm;				Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 6.68 cmq/mq		passoy= 67 cm		
368	1A	19.393	-70.571	-0.177	15.464	248.428	305.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.61
368	1B	-17.240	-70.571	4.382	15.464	8.948	174.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.35
368	1C	19.393	126.899	-0.177	141.937	313.479	402.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.80
368	1D	-17.240	126.899	4.382	141.937	570.855	532.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.11
368	1I	21.775	-66.750	-1.785	-31.505	234.031	482.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.96
368	1J	-19.622	-66.750	5.991	-31.505	163.723	323.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.65
368	1K	21.775	123.079	-1.785	188.906	158.705	550.839	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	1.10
368	1L	-19.622	123.079	5.991	188.906	556.458	710.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	1.42
368	1Q	10.637	-27.667	1.201	21.610	28.091	146.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.29
368	1R	-8.483	-27.667	3.005	21.610	140.254	50.601	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.28
368	1S	10.637	83.995	1.201	135.791	182.174	278.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.56
368	1T	-8.483	83.995	3.005	135.791	350.518	373.890	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.75
368	2	-1.471	43.679	3.027	98.581	202.673	77.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.40
368	7	-0.592	41.128	2.935	100.940	207.192	106.904	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.41
368	8	-0.591	41.104	2.933	100.860	207.044	106.770	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.41
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= 4.44 cmq/mq		passox= 101 cm;				Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 5.52 cmq/mq		passoy= 81 cm		
369	1A	13.579	-107.535	13.967	-136.380	214.681	231.813	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.46
369	1B	-19.699	-107.535	-20.005	-136.380	113.773	12.051	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.22
369	1C	13.579	-14.153	13.967	8.906	178.308	355.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.71
369	1D	-19.699	-14.153	-20.005	8.906	279.216	575.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	1.12
369	1I	11.504	-101.134	14.901	-133.113	105.705	261.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.52
369	1J	-17.624	-101.134	-20.939	-133.113	202.292	218.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.42
369	1K	11.504	-20.554	14.901	5.639	137.757	562.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.12
369	1L	-17.624	-20.554	-20.939	5.639	170.240	605.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	1.17
369	1Q	5.042	-95.409	5.919	-112.010	76.586	11.089	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.15
369	1R	-11.162	-95.409	-11.957	-112.010	74.057	43.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.15
369	1S	5.042	-26.279	5.919	-15.464	9.522	300.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.60
369	1T	-11.162	-26.279	-11.957	-15.464	141.121	355.026	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.70
369	2	-2.737	-87.354	-2.210	-87.568	3.020	221.777	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.44
369	7	-3.270	-84.735	-2.933	-86.400	19.254	224.401	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.45
369	8	-3.265	-84.666	-2.927	-86.328	19.179	224.081	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.45
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= --		passox= --		;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 4.71 cmq/mq		passoy= 95 cm		
370	1A	15.845	-137.218	11.378	-102.134	476.350	146.090	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.95
370	1B	-21.974	-137.218	-17.405	-102.134	400.819	139.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.78
370	1C	15.845	15.627	11.378	-24.979	450.077	183.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.90
370	1D	-21.974	15.627	-17.405	-24.979	525.607	176.627	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.02
370	1I	15.762	-133.373	9.993	-95.854	383.757	154.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	0.77
370	1J	-21.892	-133.373	-16.020	-95.854	122.267	95.599	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.24
370	1K	15.762	11.782	9.993	-31.259	171.524	418.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.84
370	1L	-21.892	11.782	-16.020	-31.259	433.014	168.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.84
370	1Q	6.588	-111.297	4.144	-93.430	232.693	163.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.46
370	1R	-12.718	-111.297	-10.171	-93.430	120.591	81.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.24
370	1S	6.588	-10.294	4.144	-33.684	169.848	241.638	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.48
370	1T	-12.718	-10.294	-10.171	-33.684	281.951	159.711	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.55
370	2	-2.765	-87.282	-2.209	-87.361	6.672	206.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.41
370	7	-3.286	-84.676	-2.925	-86.189	9.317	209.745	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.42
370	8	-3.280	-84.603	-2.920										

371	2	12.545	64.017	-10.300	57.420	295.799	528.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.04
371	7	13.056	69.167	-11.445	59.993	224.808	556.654	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.09
371	8	13.043	69.098	-11.431	59.937	224.782	556.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.09

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.03 cmq/mq passo= 89 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.15 cmq/mq passoy= 63 cm

372	1A	62.651	-88.204	-11.905	-21.988	611.349	203.884	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	1.22
372	1B	-41.889	-88.204	-7.831	-21.988	337.945	356.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.70
372	1C	62.651	203.846	-11.905	118.070	158.630	541.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.00	1.06
372	1D	-41.889	203.846	-7.831	118.070	432.035	693.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	1.37
372	1I	83.580	-116.597	-23.405	-52.955	300.683	449.887	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.87
372	1J	-62.819	-116.597	3.670	-52.955	325.419	227.610	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.60
372	1K	83.580	232.239	-23.405	149.037	146.105	669.667	9.05	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.29
372	1L	-62.819	232.239	3.670	149.037	121.368	447.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.89
372	1Q	42.862	-27.707	-14.926	0.488	222.464	359.977	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.70
372	1R	-22.101	-27.707	-4.809	0.488	188.851	352.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.70
372	1S	42.862	143.349	-14.926	95.594	9.536	544.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	1.06
372	1T	-22.101	143.349	-4.809	95.594	43.149	537.300	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	1.07
372	2	12.537	63.947	-10.294	57.363	296.058	528.037	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.04
372	7	13.043	69.081	-11.433	59.920	225.082	555.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.09
372	8	13.032	69.029	-11.420	59.880	225.029	555.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.09

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.76 cmq/mq passo= 95 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.39 cmq/mq passoy= 83 cm

373	1A	43.111	-192.920	20.126	-16.330	823.044	610.702	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	1.64
373	1B	-34.854	-192.920	-16.506	-16.330	121.111	720.332	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	1.40
373	1C	43.111	354.672	20.126	62.428	99.601	936.684	9.05	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	1.87
373	1D	-34.854	354.672	-16.506	62.428	801.535	827.054	9.05	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	1.61
373	1I	31.368	-52.821	14.519	-7.900	323.648	357.778	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.71
373	1J	-23.111	-52.821	-10.899	-7.900	56.721	185.389	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.36
373	1K	31.368	214.573	14.519	53.998	78.230	401.740	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	0.80
373	1L	-23.111	214.573	-10.899	53.998	302.138	574.130	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	1.13
373	1Q	20.713	-30.380	9.390	3.795	272.497	201.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.54
373	1R	-12.456	-30.380	-5.771	3.795	12.818	174.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.35
373	1S	20.713	192.132	9.390	42.303	34.327	391.345	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	0.78
373	1T	-12.456	192.132	-5.771	42.303	250.987	417.920	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	0.83
373	2	5.366	141.828	5.237	39.691	114.497	219.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	0.44
373	7	5.416	128.024	4.102	36.031	63.145	189.766	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.38
373	8	5.411	127.961	4.099	36.014	63.111	189.626	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.38

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.40 cmq/mq passo= 70 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.29 cmq/mq passoy= 62 cm

374	1A	79.479	-283.569	25.476	-239.443	832.205	495.746	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.05	1.53
374	1B	-51.302	-283.569	-32.836	-239.443	417.997	756.983	4.52	9.05	4.52	4.52	0.90	0.04	1.44
374	1C	79.479	450.504	25.476	301.132	406.712	1165.116	13.57	4.52	9.05	4.52	0.68	0.05	2.15
374	1D	-51.302	450.504	-32.836	301.132	820.919	903.879	9.05	4.52	9.05	4.52	0.88	0.04	1.59
374	1I	46.330	-63.940	25.236	-103.431	269.601	278.583	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.56
374	1J	-18.153	-63.940	-32.596	-103.431	92.037	110.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.21
374	1K	46.330	230.874	25.236	165.120	80.751	518.581	9.05	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	1.04
374	1L	-18.153	230.874	-32.596	165.120	258.315	686.716	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	1.31
374	1Q	41.558	-54.887	10.569	-73.218	255.377	95.171	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.51
374	1R	-13.381	-54.887	-17.929	-73.218	91.449	118.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.23
374	1S	41.558	221.822	10.569	134.907	80.163	526.145	9.05	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	1.05
374	1T	-13.381	221.822	-17.929	134.907	244.091	503.304	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	0.98
374	2	23.846	150.754	-8.169	61.285	226.375	489.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.97
374	7	21.802	134.779	-6.857	53.188	132.959	402.881	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.80
374	8	21.784	134.698	-6.852	53.146	132.867	402.638	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.80

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 2 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.47 cmq/mq passo= 69 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.06 cmq/mq passoy= 49 cm

375	1A	68.725	-276.908	39.395	-257.197	843.870	582.260	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	1.55
375	1B	-40.548	-276.908	-46.756	-257.197	489.705	282.696	4.52	9.05	4.52	4.52	0.93	0.05	0.86
375	1C	68.725	443.853	39.395	318.904	478.412	690.672	13.57	4.52	9.05	4.52	0.70	0.05	1.27
375	1D	-40.548	443.853	-46.756	318.904	832.577	990.237	9.05	4.52	9.05	4.52	0.88	0.05	1.72
375	1I	39.085	-55.028	32.024	-112.665	223.163	23.849	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	0.45
375	1J	-10.908	-55.028	-39.384	-112.665	118.370	136.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.26
375	1K	39.085	221.973	32.024	174.372	107.078	544.318	9.05	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	1.09
375	1L	-10.908	221.973	-39.384	174.372	211.871	384.128	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	0.73
375	1Q	37.323	-51.664	15.925	-80.228	250.332	48.215	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.50
375	1R	-9.146	-51.664	-23.286	-80.228	113.533	2.040	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.22
375	1S	37.323	218.609	15.925	141.935	102.241	410.016	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	0.82
375	1T	-9.146	218.609	-23.286	141.935	239.040	456.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	0.88
375	2	23.847	150.761	-8.167	61.298	226.356	489.633	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.97
375	7	21.802	134.809	-6.858	53.205	132.934	402.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.80
375	8	21.784	134.706	-6.853	53.160	132.894	402.536	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.80

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 2 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.56 cmq/mq passo= 68 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.70 cmq/mq passoy= 58 cm

376	1A	26.989	-199.897	37.807	-90.098	675.003	680.506	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	1.36
376	1B	-18.732	-199.897	-34.188	-90.098	419.997	503.865	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	0.96
376	1C	26.989	361.651	37.807	136.223	398.453	720.055	9.05	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	1.44
376	1D	-18.732	361.651	-34.188	136.223	653.459	896.696	9.05	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	1.71
376	1I	15.081	-47.718	30.202	-46.829	204.902	112.342	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.41
376	1J	-6.825	-47.718	-26.583	-46.829	5.897	234.018	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.45
376	1K	15.081	209.472	30.202	92.954	15.647	450.207	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	0.90
376	1L	-6.825	209.472	-26.583	92.954	183.358	328.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	0.63
376	1Q	13.171	-33.119	17.434	-26.068	213.706	163.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.43
376	1R	-4.914	-33.119	-13.815	-26.068	75.160	125.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.25
376	1S	13.171	194.874	17.434	72.193	53.616	341.608	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	0.68
376	1T	-4.914	194.874	-13.815	72.193	192.162	379.508	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	0.74
376	2	5.368	141.850	5.237	39.715	114.456	219.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	0.44
376	7	5.417	128.068	4.102	36.061	63.053	189.632	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.38
376	8	5.412	127.984	4.099	36.039	63.091	189.498	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.38

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= 5.25 cmq/mq passo=		86 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 6.98 cmq/mq passo=		64 cm				
377	1A	17.106	-174.254	27.470	-141.845	528.761	605.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.21
377	1B	-22.613	-174.254	-33.941	-141.845	164.456	612.347	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.16
377	1C	17.106	41.746	27.470	-4.523	62.758	399.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.80
377	1D	-22.613	41.746	-33.941	-4.523	301.547	406.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.77
377	1I	13.318	-124.740	50.723	-129.891	161.151	299.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	0.60
377	1J	-18.825	-124.740	-57.193	-129.891	186.575	403.678	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.74
377	1K	13.318	-7.768	50.723	-16.476	40.638	608.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	1.21
377	1L	-18.825	-7.768	-57.193	-16.476	66.062	712.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	1.31
377	1Q	5.423	-119.829	16.329	-120.041	234.739	569.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.14
377	1R	-10.930	-119.829	-22.800	-120.041	174.786	592.909	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	1.15
377	1S	5.423	-12.679	16.329	-26.326	52.427	418.960	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.84
377	1T	-10.930	-12.679	-22.800	-26.326	7.525	442.608	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.86
377	2	-2.978	-99.269	-3.532	-102.267	197.683	690.298	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.37
377	7	-3.163	-94.715	-3.755	-100.217	178.359	682.623	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.36
377	8	-3.159	-94.658	-3.748	-100.145	178.329	682.131	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.35

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)								
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= 4.11 cmq/mq	passox= 109 cm;	Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= 5.54 cmq/mq	passoy=	81 cm				
378	1A	36.030	-196.360	49.882	-175.931	871.688	1158.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	2.31
378	1B	-42.808	-196.360	-56.169	-175.931	582.018	1185.837	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	2.19
378	1C	36.030	41.155	49.882	-8.963	336.430	111.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.67
378	1D	-42.808	41.155	-56.169	-8.963	46.760	138.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.26
378	1I	24.488	-138.573	91.071	-148.035	538.809	632.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	1.26
378	1J	-31.265	-138.573	-97.357	-148.035	549.941	750.804	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.31
378	1K	24.488	-16.632	91.071	-36.858	368.508	546.358	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	1.09
378	1L	-31.265	-16.632	-97.357	-36.858	379.640	664.705	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.16
378	1Q	13.141	-140.766	31.721	-147.805	645.820	973.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	1.94
378	1R	-19.919	-140.766	-38.007	-147.805	560.024	1014.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	1.92
378	1S	13.141	-14.439	31.721	-37.088	358.424	282.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.72
378	1T	-19.919	-14.439	-38.007	-37.088	272.628	323.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.61
378	2	-3.472	-114.360	-3.270	-128.879	667.396	893.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	1.78
378	7	-3.393	-109.789	-3.144	-126.395	643.318	879.726	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.75
378	8	-3.389	-109.707	-3.141	-126.303	642.924	879.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.75

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx= 6.78 cmq/mq passo=		66 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= 9.23 cmq/mq passo=		49 cm	
379	1A	211.534	-216.958	125.528	-244.114	1380.452	1619.005	4.52	9.05	4.52	9.05	0.62	0.08	2.98	
379	1B	-206.760	-216.958	-133.652	-244.114	1191.172	1682.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.08	2.81	
379	1C	211.534	46.446	125.528	-6.811	782.341	1009.921	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.08	2.02	
379	1D	-206.760	46.446	-133.652	-6.811	593.061	1073.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.08	1.79	
379	1I	86.679	-149.233	203.691	-190.399	1117.236	1237.996	4.52	4.52	4.52	9.05	0.79	0.05	2.28	
379	1J	-81.904	-149.233	-211.816	-190.399	1096.093	1382.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	2.11	
379	1K	86.679	-21.279	203.691	-60.526	877.420	1309.670	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.05	2.61	
379	1L	-81.904	-21.279	-211.816	-60.526	856.277	1454.240	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.05	2.22	
379	1Q	71.699	-160.315	75.171	-207.295	1188.284	1534.042	4.52	4.52	4.52	9.05	0.81	0.03	2.83	
379	1R	-66.924	-160.315	-83.296	-207.295	1130.595	1598.976	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	2.85	
379	1S	71.699	-10.197	75.171	-43.630	842.918	1093.260	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	2.18	
379	1T	-66.924	-10.197	-83.296	-43.630	785.230	1158.194	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	2.06	
379	2	-13.928	-124.228	-3.939	-173.596	1382.564	1825.727	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	3.62	
379	7	-7.081	-119.773	-3.268	-170.712	1351.491	1807.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	3.59	
379	8	-7.087	-119.691	-3.264	-170.588	1350.318	1807.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	3.55	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= --		Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)							
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx=10.76 cmq/mq passo=		42 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= 14.20 cmq/mq passo=		31 cm	
380	1A	261.436	-202.213	110.510	-250.165	1435.591	1710.767	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.07	3.15	
380	1B	-283.338	-202.213	-114.959	-250.165	1551.008	1735.199	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.07	2.97	
380	1C	261.436	68.957	110.510	7.675	1694.021	872.142	9.05	4.52	4.52	4.52	0.22	0.07	3.12	
380	1D	-283.338	68.957	-114.959	7.675	1809.438	896.574	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	2.56	
380	1I	106.543	-134.627	197.958	-193.981	1635.046	1263.909	4.52	4.52	4.52	9.05	0.77	0.07	3.26	
380	1J	-128.445	-134.627	-202.407	-193.981	1566.291	1365.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.06	2.63	
380	1K	106.543	1.371	197.958	-48.508	1678.737	1241.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.07	3.35	
380	1L	-128.445	1.371	-202.407	-48.508	1609.983	1343.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.06	2.71	
380	1Q	83.055	-144.157	71.061	-207.193	1666.292	1514.170	4.52	4.52	4.52	9.05	0.75	0.03	3.33	
380	1R	-104.958	-144.157	-75.511	-207.193	1677.558	1552.351	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	2.91	
380	1S	83.055	10.901	71.061	-35.297	1567.470	1054.990	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	3.13	
380	1T	-104.958	10.901	-75.511	-35.297	1578.736	1093.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	2.73	
380	2	8.430	-101.113	-3.416	-170.395	2125.940	1787.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	4.24	
380	7	-2.939	-95.998	-1.992	-166.543	2135.653	1762.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	4.25	
380	8	-2.927	-95.933	-1.991	-166.420	2133.810	1761.838	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	4.24	

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= 1 d 24/20	Axxsup= 1 d 24/20	Ayyinf= --	Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)									
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=16.61 cmq/mq passo=	27 cm;	Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 13.91 cmq/mq passo=	32 cm										
381 1A	34.135	-177.056	51.964	-169.804	722.717	1434.293	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	2.86
381 1B	-45.177	-177.056	-59.103	-169.804	995.230	1418.562	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	2.61
381 1C	34.135	58.612	51.964	8.791	907.450	167.129	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	1.81
381 1D	-45.177	58.612	-59.103	8.791	1179.964	151.398	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	2.21
381 1I	10.293	-119.646	106.298	-144.478	975.786	894.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	1.95
381 1J	-21.334	-119.646	-113.437	-144.478	919.818	961.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	1.78
381 1K	10.293	1.201	106.298	-16.535	982.862	624.571	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	1.96
381 1L	-21.334	1.201	-113.437	-16.535	926.895	691.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	1.79
381 1Q	8.864	-119.460	36.194	-137.295	942.898	1139.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	2.27
381 1R	-19.905	-119.460	-43.333	-137.295	986.088	1151.375	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	2.16
381 1S	8.864	1.015	36.194	-23.718	916.593	434.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.83
381 1T	-19.905	1.015	-43.333	-23.718	959.783	446.482	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.86
381 2	-3.554	-90.307	-3.241	-112.405	1229.862	1109.751	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	2.44
381 7	-5.076	-85.590	-3.852	-110.178	1242.598	1085.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	2.46
381 8	-5.068	-85.536	-3.845	-110.095	1241.698	1085.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	2.46

Sp

382	1A	26.535	-150.597	36.927	-129.309	321.783	805.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	1.61
382	1B	-32.211	-150.597	-45.958	-129.309	684.648	769.208	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.44
382	1C	26.535	60.393	36.927	18.235	485.071	577.033	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	1.15
382	1D	-32.211	60.393	-45.958	18.235	847.936	540.411	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	1.62
382	1I	-9.856	-103.098	66.792	-114.618	594.315	543.015	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.17
382	1J	4.180	-103.098	-75.823	-114.618	588.672	612.343	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	1.18
382	1K	-9.856	12.894	66.792	3.545	581.046	733.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	1.47
382	1L	4.180	12.894	-75.823	3.545	575.404	803.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	1.44
382	1Q	5.068	-95.027	22.742	-102.425	558.594	743.785	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.49
382	1R	-10.744	-95.027	-31.773	-102.425	598.889	753.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.44
382	1S	5.068	4.823	22.742	-8.649	570.829	593.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.18
382	1T	-10.744	4.823	-31.773	-8.649	611.125	602.457	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	1.20
382	2	1.722	-71.109	-3.745	-76.611	750.209	922.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.83
382	7	-1.958	-66.597	-4.657	-75.470	760.553	910.698	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.81
382	8	-1.954	-66.544	-4.648	-75.410	759.943	909.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.80

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.60 cmq/mq passo= 68 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.18 cmq/mq passo= 63 cm

383	1A	24.747	-75.471	29.147	-126.828	439.645	485.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.97
383	1B	-27.727	-75.471	-38.246	-126.828	684.518	503.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.31
383	1C	24.747	136.344	29.147	31.435	387.455	278.366	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.77
383	1D	-27.727	136.344	-38.246	31.435	632.328	295.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.21
383	1I	12.954	-28.148	44.322	-112.427	587.122	301.136	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.17
383	1J	-15.934	-28.148	-53.421	-112.427	624.985	338.488	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.22
383	1K	12.954	89.021	44.322	17.034	446.988	443.002	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.89
383	1L	-15.934	89.021	-53.421	17.034	484.851	480.354	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.95
383	1Q	8.039	-17.964	15.632	-95.773	517.902	413.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.03
383	1R	-11.020	-17.964	-24.731	-95.773	566.507	461.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	1.11
383	1S	8.039	78.837	15.632	0.381	505.467	320.310	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	1.01
383	1T	-11.020	78.837	-24.731	0.381	554.071	367.878	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.09
383	2	3.592	26.697	-2.927	-65.597	717.473	563.689	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.43
383	7	2.444	32.186	-4.185	-64.726	715.116	545.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	1.43
383	8	2.444	32.143	-4.176	-64.663	714.520	544.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	1.43

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.58 cmq/mq passo= 81 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.39 cmq/mq passo= 103 cm

384	1A	68.996	-81.512	33.104	-154.361	601.443	987.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	1.97
384	1B	-77.789	-81.512	-42.071	-154.361	882.169	1097.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	2.07
384	1C	68.996	146.507	33.104	28.606	587.786	353.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	1.17
384	1D	-77.789	146.507	-42.071	28.606	868.511	243.460	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	1.56
384	1I	34.032	-25.174	38.163	-134.457	798.633	590.590	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	1.59
384	1J	-42.825	-25.174	-47.130	-134.457	749.284	623.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	1.41
384	1K	34.032	90.169	38.163	8.702	720.671	121.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.44
384	1L	-42.825	90.169	-47.130	8.702	671.322	153.914	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	1.26
384	1Q	22.169	-17.997	15.633	-117.911	731.307	617.295	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.46
384	1R	-30.962	-17.997	-24.600	-117.911	780.597	664.691	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.49
384	1S	22.169	82.992	15.633	-7.844	689.358	79.813	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	1.38
384	1T	-30.962	82.992	-24.600	-7.844	738.647	127.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.41
384	2	5.226	27.868	-3.630	-88.968	948.661	572.139	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.89
384	7	2.443	33.981	-4.570	-86.761	959.425	540.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.92
384	8	2.446	33.934	-4.564	-86.694	958.684	540.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.91

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.46 cmq/mq passo= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.54 cmq/mq passo= 52 cm

385	1A	118.511	-131.163	50.865	-235.449	940.281	485.556	4.52	4.52	4.52	9.05	0.78	0.04	1.88
385	1B	-151.325	-131.163	-44.816	-235.449	1051.192	616.703	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.04	1.72
385	1C	118.511	189.341	50.865	99.470	901.175	489.598	9.05	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	1.66
385	1D	-151.325	189.341	-44.816	99.470	1012.086	358.450	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	1.66
385	1I	36.168	-42.854	41.576	-169.238	1060.604	138.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	2.12
385	1J	-68.983	-42.854	-35.526	-169.238	929.187	179.257	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	1.69
385	1K	36.168	101.032	41.576	33.260	1023.180	52.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	2.04
385	1L	-68.983	101.032	-35.526	33.260	891.763	11.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	1.62
385	1Q	33.189	-37.291	24.682	-147.660	1036.611	215.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	2.07
385	1R	-66.004	-37.291	-18.632	-147.660	1038.991	253.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	1.89
385	1S	33.189	95.469	24.682	11.682	913.376	126.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	1.82
385	1T	-66.004	95.469	-18.632	11.682	915.756	88.012	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	1.67
385	2	-5.931	21.877	-3.224	-102.749	1204.185	218.372	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	2.38
385	7	-12.302	28.573	-3.403	-97.713	1240.887	164.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	2.43
385	8	-12.279	28.547	-3.398	-97.648	1239.810	164.127	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	2.43

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.65 cmq/mq passo= 46 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.80 cmq/mq passo= 94 cm

386	1A	60.612	-61.972	32.423	-197.783	738.702	115.147	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	1.47
386	1B	-49.774	-61.972	-43.344	-197.783	908.998	435.488	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	1.69
386	1C	60.612	206.878	32.423	143.477	238.351	781.605	9.05	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	1.56
386	1D	-49.774	206.878	-43.344	143.477	408.647	461.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	0.87
386	1I	28.942	7.623	39.785	-147.560	626.599	29.090	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	1.25
386	1J	-18.104	7.623	-50.706	-147.560	536.723	25.149	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	1.04
386	1K	28.942	137.283	39.785	93.254	610.626	320.967	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	1.22
386	1L	-18.104	137.283	-50.706	93.254	520.750	375.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	1.01
386	1Q	25.517	7.935	16.109	-103.527	566.593	65.916	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	1.13
386	1R	-14.679	7.935	-27.030	-103.527	615.530	8.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	1.20
386	1S	25.517	136.971	16.109	49.221	531.819	337.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.06
386	1T	-14.679	136.971	-27.030	49.221	580.756	280.200	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	1.14
386	2	9.048	81.045	-5.084	-49.465	853.315	19.815	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	1.70
386	7	8.307	87.121	-5.961	-44.061	816.730	104.649	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.63
386	8	8.303	87.036	-5.954	-44.036	816.188	104.379	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.63

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.07 cmq/mq passo= 63 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.08 cmq/mq passo= 74 cm

387	1A	40.465	-38.417	24.793	-138.183	420.404	503.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1

387	1C	40.465	183.358	24.793	61.721	257.424	654.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	1.31
387	1D	-36.623	183.358	-30.366	61.721	513.264	357.348	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.97
387	1I	19.203	22.158	17.058	-114.641	406.875	341.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.81
387	1J	-15.361	22.158	-22.631	-114.641	440.603	365.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.86
387	1K	19.203	122.784	17.058	38.180	493.065	219.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.98
387	1L	-15.361	122.784	-22.631	38.180	526.793	195.678	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.03
387	1Q	15.238	18.082	9.415	-91.366	393.115	223.574	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.78
387	1R	-11.396	18.082	-14.989	-91.366	476.411	314.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.94
387	1S	15.238	126.860	9.415	14.904	457.257	168.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.91
387	1T	-11.396	126.860	-14.989	14.904	540.553	77.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.06
387	2	6.561	85.618	-2.211	-56.018	705.808	186.270	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.41
387	7	4.955	89.848	-2.815	-53.928	671.387	150.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	1.34
387	8	4.954	89.781	-2.810	-53.881	670.911	150.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	1.34

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.49 cmq/mq passo= 82 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.23 cmq/mq passo= 72 cm

388	1A	22.719	-14.943	23.094	-114.958	289.631	124.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.58
388	1B	-19.243	-14.943	-27.483	-114.958	324.724	331.775	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.64
388	1C	22.719	150.763	23.094	47.338	377.757	27.194	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.75
388	1D	-19.243	150.763	-27.483	47.338	412.849	234.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.80
388	1I	14.362	24.747	21.933	-101.235	265.448	54.804	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.53
388	1J	-10.886	24.747	-26.321	-101.235	336.831	122.589	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.66
388	1K	14.362	111.074	21.933	33.614	365.650	236.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.73
388	1L	-10.886	111.074	-26.321	33.614	437.032	304.165	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.86
388	1Q	9.922	22.700	10.041	-81.798	282.744	132.573	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.56
388	1R	-6.446	22.700	-14.430	-81.798	314.455	231.228	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.62
388	1S	9.922	113.120	10.041	14.178	388.026	127.741	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.77
388	1T	-6.446	113.120	-14.430	14.178	419.737	226.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.83
388	2	4.356	82.896	1.033	-47.376	547.035	303.753	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.09
388	7	3.536	85.805	-1.355	-46.425	514.686	277.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.03
388	8	3.536	85.742	-1.351	-46.382	514.298	277.134	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.03

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.26 cmq/mq passo= 106 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

389	1A	5.122	-29.514	19.083	-116.332	317.925	205.767	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.63
389	1B	-1.038	-29.514	-17.172	-116.332	342.537	207.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.68
389	1C	5.122	198.064	19.083	79.426	718.888	78.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.00	1.44
389	1D	-1.038	198.064	-17.172	79.426	694.276	334.039	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	1.38
389	1I	4.985	11.404	9.024	-97.641	254.102	115.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.51
389	1J	-0.901	11.404	-7.113	-97.641	99.263	34.344	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.20
389	1K	4.985	157.146	9.024	60.736	475.614	162.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	0.95
389	1L	-0.901	157.146	-7.113	60.736	630.453	243.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	1.26
389	1Q	4.029	23.427	7.498	-69.594	54.831	49.039	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.11
389	1R	0.055	23.427	-5.587	-69.594	7.070	82.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.16
389	1S	4.029	145.123	7.498	32.688	383.421	46.045	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	0.77
389	1T	0.055	145.123	-5.587	32.688	431.182	177.312	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.86
389	2	3.617	118.179	3.124	-28.339	379.479	143.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.76
389	7	3.062	115.658	2.185	-26.838	327.527	119.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.65
389	8	3.061	115.575	2.185	-26.815	327.417	119.769	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.65

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.59 cmq/mq passo= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

390	1A	18.995	-24.282	33.073	-113.374	378.630	175.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	0.76
390	1B	-9.315	-24.282	-30.247	-113.374	149.287	511.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.98
390	1C	18.995	200.694	33.073	79.606	634.385	605.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	1.27
390	1D	-9.315	200.694	-30.247	79.606	863.728	269.843	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	1.70
390	1I	13.403	18.781	20.315	-88.140	143.608	210.342	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.42
390	1J	-3.723	18.781	-17.489	-88.140	10.344	159.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.31
390	1K	13.403	157.631	20.315	54.373	474.753	253.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.95
390	1L	-3.723	157.631	-17.489	54.373	628.706	304.297	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.25
390	1Q	11.920	26.968	13.712	-63.555	25.495	63.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.13
390	1R	-2.240	26.968	-10.885	-63.555	94.260	129.332	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.25
390	1S	11.920	149.444	13.712	29.788	390.838	223.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.78
390	1T	-2.240	149.444	-10.885	29.788	510.593	157.771	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	1.02
390	2	7.836	121.282	1.401	-27.140	504.450	4.229	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.01
390	7	6.982	119.615	1.298	-25.263	431.477	27.878	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.86
390	8	6.979	119.529	1.297	-25.243	431.262	27.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.86

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.72 cmq/mq passo= 67 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.71 cmq/mq passo= 95 cm

391	1A	44.002	-23.221	24.644	-141.564	355.808	8.843	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	0.71
391	1B	-15.465	-23.221	-34.992	-141.564	115.497	280.537	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	0.53
391	1C	44.002	199.918	24.644	157.224	622.794	697.229	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	1.39
391	1D	-15.465	199.918	-34.992	157.224	863.105	407.849	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	1.69
391	1I	30.416	27.685	33.075	-99.571	1.495	66.388	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	0.13
391	1J	-1.879	27.685	-43.423	-99.571	21.287	90.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.17
391	1K	30.416	149.012	33.075	115.231	486.009	326.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	0.97
391	1L	-1.879	149.012	-43.423	115.231	505.802	483.080	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.01
391	1Q	29.943	27.930	12.319	-58.323	16.043	92.375	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.18
391	1R	-1.405	27.930	-22.667	-58.323	118.932	71.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	0.24
391	1S	29.943	148.767	12.319	73.983	388.364	344.902	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	0.78
391	1T	-1.405	148.767	-22.667	73.983	491.254	324.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	0.98
391	2	19.895	116.974	-4.907	-7.927	619.238	157.962	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.24
391	7	19.524	117.103	-5.703	8.369	506.239	206.303	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	1.01
391	8	19.509	117.020	-5.694	8.357	506.005	206.039	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	1.01

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.71 cmq/mq passo= 67 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.42 cmq/mq passo= 83 cm

392	1A	64.615	-149.502	25.228	-144.625	1263.215	203.911	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	2.52
392	1B	-34.187	-149.502	-30.616	-144.625	947.162	234.780	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	1.80
392	1C	64.615	328.307	25.228	189.781	1159.871	624.244	9.05	4.52	4.52	4.52	0.83	0.03	2.14
392	1D	-34.187	328.307	-30.616	189.781	1475.924	593.375	9.05	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	2.60
392	1I	38.014	-8.756	23.560	-79.643	324.519	16.595	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.65

392	1J	-7.586	-8.756	-28.949	-79.643	226.715	35.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.45
392	1K	38.014	187.561	23.560	124.800	439.424	424.784	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	0.88
392	1L	-7.586	187.561	-28.949	124.800	537.228	406.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	1.06
392	1Q	37.577	-9.503	10.673	-49.379	330.441	29.974	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.66
392	1R	-7.148	-9.503	-16.061	-49.379	195.076	32.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.39
392	1S	37.577	188.309	10.673	94.536	407.786	357.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	0.81
392	1T	-7.148	188.309	-16.061	94.536	543.150	359.491	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.07
392	2	24.378	140.114	-4.899	39.721	448.531	315.433	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.90
392	7	22.225	131.547	-3.882	35.867	325.655	293.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.65
392	8	22.209	131.464	-3.881	35.842	325.510	293.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.65

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=11.48 cmq/mq passo= 39 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.86 cmq/mq passoy= 93 cm

393	1A	16.186	-125.809	38.792	-80.429	942.223	275.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	1.88
393	1B	-6.074	-125.809	-35.774	-80.429	731.284	392.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	1.45
393	1C	16.186	303.905	38.792	115.331	931.764	572.112	9.05	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	1.72
393	1D	-6.074	303.905	-35.774	115.331	1142.703	454.558	9.05	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	2.09
393	1I	-2.803	-20.546	28.330	-43.333	327.627	136.033	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.65
393	1J	12.915	-20.546	-25.312	-43.333	121.573	127.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.24
393	1K	-2.803	198.643	28.330	78.235	322.052	306.565	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	0.64
393	1L	12.915	198.643	-25.312	78.235	528.106	315.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	1.05
393	1Q	11.251	-6.594	17.075	-25.174	264.423	70.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.53
393	1R	-1.139	-6.594	-14.056	-25.174	130.363	80.952	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.26
393	1S	11.251	184.691	17.075	60.076	330.842	260.467	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.66
393	1T	-1.139	184.691	-14.056	60.076	464.903	250.490	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	0.93
393	2	8.616	140.196	4.332	30.665	324.334	129.513	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.65
393	7	7.743	131.412	3.282	27.656	247.905	125.760	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.49
393	8	7.738	131.306	3.282	27.636	247.758	125.626	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.49

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.89 cmq/mq passo= 50 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.45 cmq/mq passoy= 101 cm

394	1A	13.500	-119.431	23.147	-92.955	548.220	236.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	1.09
394	1B	-9.310	-119.431	-19.016	-92.955	566.660	17.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	1.12
394	1C	13.500	290.771	23.147	138.803	696.821	21.323	9.05	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	1.28
394	1D	-9.310	290.771	-19.016	138.803	678.381	233.028	9.05	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	1.23
394	1I	7.355	-38.608	17.779	-57.099	367.416	127.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.73
394	1J	-3.165	-38.608	-13.647	-57.099	159.233	140.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.32
394	1K	7.355	209.948	17.779	102.946	289.393	137.464	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	0.58
394	1L	-3.165	209.948	-13.647	102.946	497.577	123.907	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	0.99
394	1Q	6.546	-9.822	11.164	-29.937	194.523	88.588	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.39
394	1R	-2.355	-9.822	-7.032	-29.937	128.259	36.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.26
394	1S	6.546	181.162	11.164	75.785	258.420	33.334	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	0.52
394	1T	-2.355	181.162	-7.032	75.785	324.684	85.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.65
394	2	2.551	134.127	5.198	35.474	205.838	20.061	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.41
394	7	2.645	125.959	4.214	33.425	158.054	11.051	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.32
394	8	2.642	125.876	4.211	33.405	158.014	11.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.42 cmq/mq passo= 83 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

395	1A	11.387	-94.528	26.640	-144.538	263.501	72.476	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.53
395	1B	-17.640	-94.528	-33.962	-144.538	160.305	230.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.44
395	1C	11.387	-1.646	26.640	46.985	641.711	433.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	1.28
395	1D	-17.640	-1.646	-33.962	46.985	217.904	735.839	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	1.40
395	1I	7.479	-88.894	29.792	-137.437	264.877	60.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.53
395	1J	-13.733	-88.894	-37.114	-137.437	56.334	15.214	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.11
395	1K	7.479	-7.280	29.792	39.883	425.071	678.578	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	1.35
395	1L	-13.733	-7.280	-37.114	39.883	216.529	724.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.37
395	1Q	3.590	-81.578	12.106	-104.903	278.274	187.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.56
395	1R	-9.844	-81.578	-19.428	-104.903	111.676	243.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.47
395	1S	3.590	-14.597	12.106	7.349	369.729	419.571	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.84
395	1T	-9.844	-14.597	-19.428	7.349	203.131	476.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.92
395	2	-1.143	-73.219	-3.232	-68.167	283.055	432.493	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.86
395	7	-2.356	-69.466	-3.894	-66.811	297.816	435.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.86
395	8	-2.351	-69.412	-3.888	-66.754	297.593	435.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.86

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.99 cmq/mq passo= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.72 cmq/mq passoy= 79 cm

396	1A	16.623	-148.894	22.945	-138.923	277.517	144.185	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.55
396	1B	-21.879	-148.894	-30.447	-138.923	78.693	210.131	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.40
396	1C	16.623	35.259	22.945	17.143	209.214	678.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.35
396	1D	-21.879	35.259	-30.447	17.143	408.038	744.301	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.42
396	1I	3.448	-111.986	35.901	-128.252	58.229	69.653	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.14
396	1J	-8.705	-111.986	-43.403	-128.252	55.818	184.649	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.35
396	1K	3.448	-1.650	35.901	6.472	186.340	703.837	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	1.41
396	1L	-8.705	-1.650	-43.403	6.472	72.292	818.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	1.54
396	1Q	4.007	-105.257	12.678	-110.051	4.695	361.525	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.72
396	1R	-9.264	-105.257	-20.180	-110.051	5.599	378.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.73
396	1S	4.007	-8.379	12.678	-11.730	124.923	510.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	1.02
396	1T	-9.264	-8.379	-20.180	-11.730	135.216	526.961	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	1.02
396	2	-1.725	-86.403	-3.504	-85.032	48.289	595.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.18
396	7	-2.231	-81.990	-3.899	-83.359	63.981	592.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	1.18
396	8	-2.229	-81.935	-3.895	-83.300	63.920	592.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	1.18

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.37 cmq/mq passoy= 71 cm

397	1A	15.739	-120.340	29.280	-124.567	204.688	293.078	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.59
397	1B	-18.168	-120.340	-39.372	-124.567	337.830	339.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.66
397	1C	15.739	55.065	29.280	44.780	515.641	813.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	1.63
397	1D	-18.168	55.065	-39.372	44.780	648.783	860.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.62
397	1I	-7.655	-88.389	49.831	-110.559	476.816	175.059	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.94
397	1J	5.226	-88.389	-59.923	-110.559	352.685	322.869	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.70
397	1K	-7.655	23.114	49.831	30.772	500.786	830.420	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.66
397	1L	5.226	23.114	-59.923	30.772	376.655	978.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.80

397	1Q	2.980	-74.674	16.778	-87.280	401.524	479.208	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.96
397	1R	-5.409	-74.674	-26.870	-87.280	386.359	513.797	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.99
397	1S	2.980	9.398	16.778	7.493	467.112	639.492	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.28
397	1T	-5.409	9.398	-26.870	7.493	451.947	674.081	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.30
397	2	1.642	-54.348	-4.176	-54.454	545.079	775.296	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.54
397	7	0.672	-49.925	-5.199	-53.892	553.665	771.103	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.53
397	8	0.673	-49.897	-5.189	-53.851	553.185	770.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.53
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= 5.05 cmq/mq		passox= 89 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 7.61 cmq/mq		passoy= 59 cm				
398	1A	19.127	-63.066	35.297	-139.208	443.312	191.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.89
398	1B	-27.037	-63.066	-44.807	-139.208	59.756	196.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.37
398	1C	19.127	24.298	35.297	96.513	812.077	741.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.62
398	1D	-27.037	24.298	-44.807	96.513	309.009	1129.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	2.12
398	1I	14.009	-61.535	40.923	-129.294	301.089	157.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.60
398	1J	-21.918	-61.535	-50.433	-129.294	60.460	44.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.12
398	1K	14.009	22.766	40.923	86.599	691.861	981.911	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	1.96
398	1L	-21.918	22.766	-50.433	86.599	451.232	1095.194	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	2.04
398	1Q	6.715	-45.853	16.479	-81.031	370.834	186.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.74
398	1R	-14.624	-45.853	-25.988	-81.031	210.566	297.101	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.57
398	1S	6.715	7.084	16.479	38.336	541.755	640.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.28
398	1T	-14.624	7.084	-25.988	38.336	381.487	751.138	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.45
398	2	-1.112	-36.677	-3.952	-30.683	480.587	596.783	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	1.18
398	7	-2.778	-32.312	-4.909	-29.777	488.198	607.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.20
398	8	-2.771	-32.300	-4.901	-29.759	487.769	606.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.20
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= 6.32 cmq/mq		passox= 71 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 8.79 cmq/mq		passoy= 51 cm				
399	1A	56.416	-64.066	81.127	-151.030	634.325	147.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.04	1.27
399	1B	-62.702	-64.066	-109.704	-151.030	20.475	242.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	0.42
399	1C	56.416	118.158	81.127	190.952	646.809	862.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.04	1.72
399	1D	-62.702	118.158	-109.704	190.952	32.959	1252.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	2.16
399	1I	46.970	-70.733	85.256	-156.630	450.341	29.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	0.90
399	1J	-53.256	-70.733	-113.834	-156.630	115.039	102.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	0.21
399	1K	46.970	124.825	85.256	196.552	552.245	1002.241	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.05	1.85
399	1L	-53.256	124.825	-113.834	196.552	216.943	1134.279	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.05	1.94
399	1Q	24.940	-27.039	36.117	-71.557	368.002	216.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.73
399	1R	-31.226	-27.039	-64.695	-71.557	205.600	372.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.68
399	1S	24.940	81.131	36.117	111.480	461.684	732.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	1.46
399	1T	-31.226	81.131	-64.695	111.480	299.282	888.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	1.62
399	2	3.893	20.244	-11.095	20.940	468.780	624.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	1.23
399	7	3.578	26.508	-14.275	23.144	458.584	668.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.31
399	8	3.575	26.474	-14.255	23.121	458.186	667.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.31
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= 5.03 cmq/mq		passox= 89 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 9.74 cmq/mq		passoy= 46 cm				
400	1A	16.038	-63.591	26.706	-120.470	347.535	227.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.69
400	1B	-13.652	-63.591	-36.662	-120.470	390.257	212.001	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.76
400	1C	16.038	121.745	26.706	55.515	433.283	620.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	1.24
400	1D	-13.652	121.745	-36.662	55.515	476.005	604.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.15
400	1I	-5.200	-28.234	42.262	-111.454	529.039	6.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.05
400	1J	7.586	-28.234	-52.219	-111.454	462.883	136.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.92
400	1K	-5.200	86.388	42.262	46.499	360.657	696.304	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.39
400	1L	7.586	86.388	-52.219	46.499	294.500	826.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	1.53
400	1Q	5.825	-16.328	14.366	-83.125	387.269	293.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.77
400	1R	-3.439	-16.328	-24.322	-83.125	402.851	358.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.80
400	1S	5.825	74.483	14.366	18.170	420.688	473.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.95
400	1T	-3.439	74.483	-24.322	18.170	436.271	539.329	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.04
400	2	3.495	25.302	-3.315	-44.022	563.357	571.033	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.13
400	7	2.729	30.641	-4.648	-43.701	556.656	563.617	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.12
400	8	2.729	30.603	-4.638	-43.663	556.229	563.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.12
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= 4.38 cmq/mq		passox= 103 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 6.43 cmq/mq		passoy= 70 cm				
401	1A	9.614	-7.147	23.569	-104.916	161.388	82.731	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.32
401	1B	-5.222	-7.147	-28.404	-104.916	144.354	144.441	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.29
401	1C	9.614	133.720	23.569	61.062	374.442	375.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.75
401	1D	-5.222	133.720	-28.404	61.062	357.408	437.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.84
401	1I	-2.140	17.779	29.271	-108.891	310.634	109.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.62
401	1J	6.533	17.779	-34.105	-108.891	263.602	0.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.53
401	1K	-2.140	108.795	29.271	65.037	255.194	519.881	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.04
401	1L	6.533	108.795	-34.105	65.037	208.162	628.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.20
401	1Q	5.366	20.634	11.840	-73.939	207.327	136.800	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.41
401	1R	-0.973	20.634	-16.674	-73.939	228.738	210.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.46
401	1S	5.366	105.940	11.840	30.086	290.059	308.919	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.62
401	1T	-0.973	105.940	-16.674	30.086	311.469	383.016	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.75
401	2	3.593	77.688	1.297	-30.768	426.812	389.359	4.52	4.52					

402	1T	15.778	112.478	-30.036	137.667	40.698	667.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.28
402	2	15.602	95.978	6.383	81.846	158.974	445.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.89
402	7	16.904	95.960	-5.075	82.316	64.958	421.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.84
402	8	16.887	95.873	-5.064	82.243	65.130	421.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.83

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.97 cmq/mq passoy= 50 cm

403	1A	-1.805	-31.318	21.809	-66.205	473.403	247.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.94
403	1B	6.014	-31.318	-19.645	-66.205	313.250	150.493	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.63
403	1C	-1.805	189.608	21.809	123.852	559.035	145.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	1.11
403	1D	6.014	189.608	-19.645	123.852	719.188	543.305	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	1.44
403	1I	-0.150	15.792	19.388	-69.970	296.719	261.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.59
403	1J	4.359	15.792	-17.224	-69.970	165.312	4.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.33
403	1K	-0.150	142.498	19.388	127.617	411.097	299.751	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.82
403	1L	4.359	142.498	-17.224	127.617	542.504	557.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	1.09
403	1Q	1.204	21.805	10.648	-27.149	136.892	41.247	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.27
403	1R	3.006	21.805	-8.485	-27.149	40.869	127.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.25
403	1S	1.204	136.484	10.648	84.796	286.654	168.641	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.57
403	1T	3.006	136.484	-8.485	84.796	382.677	336.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.76
403	2	1.908	111.858	4.106	38.884	277.854	257.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.55
403	7	2.265	109.138	3.034	38.603	231.851	232.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.47
403	8	2.262	109.060	3.034	38.576	231.725	232.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.46

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.59 cmq/mq passo= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.34 cmq/mq passoy= 104 cm

404	1A	10.568	-108.159	28.954	-90.691	692.123	339.406	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.38
404	1B	-6.712	-108.159	-24.753	-90.691	396.493	37.872	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.78
404	1C	10.568	270.261	28.954	160.061	433.487	180.999	9.05	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.80
404	1D	-6.712	270.261	-24.753	160.061	729.117	482.533	9.05	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.33
404	1I	9.790	-49.710	19.850	-80.294	605.092	235.974	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.21
404	1J	-5.934	-49.710	-15.648	-80.294	272.276	118.276	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.54
404	1K	9.790	211.812	19.850	149.665	309.270	261.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.00	0.62
404	1L	-5.934	211.812	-15.648	149.665	642.086	379.101	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.00	1.27
404	1Q	6.360	-11.121	13.001	-30.594	300.515	108.564	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.60
404	1R	-2.504	-11.121	-8.799	-30.594	143.530	11.529	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.29
404	1S	6.360	173.224	13.001	99.965	180.523	154.656	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.36
404	1T	-2.504	173.224	-8.799	99.965	337.509	251.691	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	0.67
404	2	0.298	127.212	5.524	49.737	116.530	151.632	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.30
404	7	1.204	119.365	4.427	48.236	79.573	129.154	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.26
404	8	1.202	119.266	4.424	48.196	79.634	129.069	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.26

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.67 cmq/mq passo= 79 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

405	1A	-8.816	-68.498	68.407	-163.170	678.465	1041.002	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	2.08
405	1B	31.198	-68.498	-49.216	-163.170	790.513	312.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	1.58
405	1C	-8.816	219.017	68.407	296.177	569.949	705.004	4.52	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	1.30
405	1D	31.198	219.017	-49.216	296.177	457.902	1433.322	4.52	4.52	9.05	4.52	0.97	0.02	2.48
405	1I	17.360	-52.650	59.782	-140.582	582.365	1012.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	2.02
405	1J	5.022	-52.650	-40.591	-140.582	599.040	262.347	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.20
405	1K	17.360	203.169	59.782	273.588	378.476	654.668	4.52	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	1.21
405	1L	5.022	203.169	-40.591	273.588	361.801	1404.980	4.52	4.52	9.05	4.52	0.84	0.02	2.45
405	1Q	15.505	-5.029	38.816	-51.966	342.155	402.348	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.80
405	1R	6.877	-5.029	-19.625	-51.966	402.056	56.561	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.80
405	1S	15.505	155.548	38.816	184.972	181.492	448.882	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	0.90
405	1T	6.877	155.548	-19.625	184.972	121.591	794.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	1.54
405	2	11.059	116.842	18.384	97.600	9.424	419.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.84
405	7	12.598	110.111	16.125	93.910	53.459	356.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.71
405	8	12.581	110.021	16.117	93.831	53.228	355.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.71

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.15 cmq/mq passo= 73 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 11.15 cmq/mq passoy= 40 cm

406	1A	4.958	-41.347	60.563	-139.058	958.359	696.046	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.91
406	1B	14.231	-41.347	-38.204	-139.058	457.885	327.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.91
406	1C	4.958	175.115	60.563	289.112	839.751	116.413	4.52	4.52	9.05	4.52	0.72	0.01	1.68
406	1D	14.231	175.115	-38.204	289.112	1340.225	485.394	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.01	2.68
406	1I	-8.163	-61.901	67.720	-156.821	845.786	813.406	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.67
406	1J	27.352	-61.901	-45.361	-156.821	420.108	630.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.18
406	1K	-8.163	195.669	67.720	306.876	801.974	419.361	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.01	1.58
406	1L	27.352	195.669	-45.361	306.876	1227.652	602.753	4.52	4.52	9.05	4.52	0.86	0.01	2.45
406	1Q	5.887	-4.067	40.312	-46.716	346.758	396.621	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.79
406	1R	13.302	-4.067	-17.953	-46.716	132.832	294.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.57
406	1S	5.887	137.835	40.312	196.771	514.699	84.078	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	1.03
406	1T	13.302	137.835	-17.953	196.771	728.624	185.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	1.45
406	2	17.032	93.700	14.225	112.873	463.462	41.453	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.93
406	7	15.315	91.765	14.490	107.599	380.162	81.479	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.76
406	8	15.305	91.698	14.475	107.526	379.836	81.214	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.76

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.43 cmq/mq passo= 43 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.33 cmq/mq passoy= 71 cm

407	1A	10.058	6.885	34.706	-108.730	710.056	460.607	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	1.42
407	1B	-2.364	6.885	-26.124	-108.730	140.409	7.147	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.28
407	1C	10.058	93.684	34.706	262.259	430.290	75.464	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	0.86
407	1D	-2.364	93.684	-26.124	262.259	999.936	377.996	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.01	1.99
407	1I	-15.030	-19.505	45.058	-137.624	654.799	516.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	1.28
407	1J	22.725	-19.505	-36.475	-137.624	118.999	435.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.83
407	1K	-15.030	120.073	45.058	291.153	408.880	353.197	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.01	0.80
407	1L	22.725	120.073	-36.475	291.153	944.680	434.072	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	1.89
407	1Q	-0.447	12.444	21.972	-34.010	275.474	244.246	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.55
407	1R	8.142	12.444	-13.389	-34.010	20.310	133.349	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.26
407	1S	-0.447	88.124	21.972	187.539	310.191	50.738	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.62
407	1T	8.142	88.124	-13.389	187.539	565.355	161.635	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.13
407	2	7.386	65.661	4.414	115.882	286.674	30.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.57
407	7	6.473	66.090	4.936	110.297	249.323	4.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.50

407	8	6.470	66.030	4.930	110.204	249.111	4.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.50
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 7.78 cmq/mq passo=		58 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 4.02 cmq/mq passo=		112 cm				
408	1A	1.750	-8.752	61.028	-83.425	157.455	390.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	0.78
408	1B	-11.891	-8.752	-32.703	-83.425	161.533	54.990	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.32
408	1C	1.750	134.053	61.028	227.667	405.399	157.792	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.02	0.81
408	1D	-11.891	134.053	-32.703	227.667	724.386	287.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	1.42
408	1I	-19.223	18.289	63.199	-35.925	252.401	222.450	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.49
408	1J	9.082	18.289	-34.875	-35.925	230.805	120.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.46
408	1K	-19.223	107.013	63.199	180.168	336.127	17.322	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	0.65
408	1L	9.082	107.013	-34.875	180.168	819.332	119.649	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.64
408	1Q	-7.244	25.803	39.694	-1.863	21.777	175.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.35
408	1R	-2.897	25.803	-11.370	-1.863	210.007	61.112	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.42
408	1S	-7.244	99.499	39.694	146.106	356.925	41.690	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.71
408	1T	-2.897	99.499	-11.370	146.106	545.155	72.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.08
408	2	6.180	74.238	18.120	96.389	476.802	104.453	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.95
408	7	4.481	77.828	18.412	96.160	437.429	34.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.87
408	8	4.481	77.749	18.392	96.070	436.949	34.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.87
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 6.37 cmq/mq passo=		70 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= --		passoy= --				
409	1A	-10.086	36.842	39.006	-38.884	287.810	118.175	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.57
409	1B	12.738	36.842	-28.850	-38.884	143.903	99.307	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.29
409	1C	-10.086	53.062	39.006	188.126	310.611	11.075	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	0.61
409	1D	12.738	53.062	-28.850	188.126	742.324	206.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.48
409	1I	-17.720	11.458	39.375	-49.769	192.396	325.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.65
409	1J	20.372	11.458	-29.218	-49.769	234.301	220.337	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.47
409	1K	-17.720	78.446	39.375	199.012	220.213	308.569	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	0.62
409	1L	20.372	78.446	-29.218	199.012	646.910	413.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.29
409	1Q	-4.931	26.220	22.087	3.552	17.412	96.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.19
409	1R	7.582	26.220	-11.931	3.552	187.766	4.795	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.37
409	1S	-4.931	63.683	22.087	145.690	266.749	93.027	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.53
409	1T	7.582	63.683	-11.931	145.690	471.926	184.572	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.94
409	2	5.458	50.795	5.649	103.794	344.161	172.232	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.69
409	7	3.973	54.337	6.094	101.924	327.565	126.535	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.65
409	8	3.973	54.282	6.087	101.832	327.262	126.559	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.65
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 5.77 cmq/mq passo=		78 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= --		passoy= --				
410	1A	-23.438	-52.931	83.585	-116.286	445.325	304.071	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.86
410	1B	3.659	-52.931	-62.783	-116.286	221.329	330.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.60
410	1C	-23.438	148.850	83.585	232.379	666.195	141.344	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	1.29
410	1D	3.659	148.850	-62.783	232.379	442.199	115.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.88
410	1I	-11.995	-22.116	62.650	-88.009	199.129	616.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	1.23
410	1J	-7.784	-22.116	-41.848	-88.009	350.886	343.037	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.69
410	1K	-11.995	118.035	62.650	204.102	536.639	154.168	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.00	1.05
410	1L	-7.784	118.035	-41.848	204.102	688.396	427.255	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	1.36
410	1Q	-14.969	0.400	42.876	-27.494	354.716	226.987	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.69
410	1R	-4.810	0.400	-22.075	-27.494	347.186	193.310	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.69
410	1S	-14.969	95.518	42.876	143.588	540.338	4.441	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	1.06
410	1T	-4.810	95.518	-22.075	143.588	532.808	38.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	1.06
410	2	-6.544	47.510	10.106	69.472	529.798	249.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.05
410	7	-9.201	53.993	11.603	72.546	554.330	199.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.09
410	8	-9.185	53.935	11.587	72.476	553.804	199.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.09
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 5.36 cmq/mq passo=		84 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 4.79 cmq/mq passo=		94 cm				
411	1A	-10.826	6.540	47.542	-56.549	10.066	522.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	1.04
411	1B	2.949	6.540	-40.608	-56.549	24.530	344.887	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.65
411	1C	-10.826	56.153	47.542	177.216	705.854	19.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	1.39
411	1D	2.949	56.153	-40.608	177.216	671.258	157.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.34
411	1I	2.250	-7.554	40.339	-50.889	122.164	395.837	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.79
411	1J	-10.126	-7.554	-33.406	-50.889	173.780	337.931	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.64
411	1K	2.250	70.247	40.339	171.555	507.544	26.634	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	1.01
411	1L	-10.126	70.247	-33.406	171.555	559.160	31.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	1.10
411	1Q	-2.126	5.595	23.582	-8.803	199.214	258.056	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.52
411	1R	-5.750	5.595	-16.649	-8.803	216.919	260.626	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.51
411	1S	-2.126	57.098	23.582	129.469	464.405	103.939	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.92
411	1T	-5.750	57.098	-16.649	129.469	482.111	106.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.95
411	2	1.787	29.943	4.367	76.292	418.355	322.441	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.84
411	7	-2.781	34.593	4.463	77.842	432.331	290.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.86
411	8	-2.774	34.555	4.460	77.769	431.855	290.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.86
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 5.49 cmq/mq passo=		82 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 4.06 cmq/mq passo=		111 cm				
412	1A	21.294	-74.647	102.985	-147.107	328.818	322.177	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	0.66
412	1B	-49.861	-74.647	-109.271	-147.107	64.596	374.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	0.64
412	1C	21.294	113.824	102.985	202.158	1027.758	303.128	4.52	4.52	9.05	4.52	0.49	0.04	2.05
412	1D	-49.861	113.824	-109.271	202.158	763.536	355.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	1.42
412	1I	32.589	-61.457	98.894	-142.468	109.669	519.056	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.04	1.04
412	1J	-61.155	-61.457	-105.180	-142.468	150.787	328.303	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.57
412	1K	32.589	100.633	98.894	197.519	941.567	349.205	4.52	4.52	9.05	4.52	0.47	0.04	1

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.00 cmq/mq passo= 56 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.04 cmq/mq passo= 112 cm

413	1A	-14.816	-56.219	50.466	-80.168	35.593	533.028	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.06
413	1B	2.174	-56.219	-46.658	-80.168	23.833	440.896	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.82
413	1C	-14.816	19.607	50.466	138.661	958.776	245.450	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.87
413	1D	2.174	19.607	-46.658	138.661	899.350	153.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.80
413	1I	3.795	-53.157	36.589	-95.581	165.952	530.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	1.06
413	1J	-16.437	-53.157	-32.781	-95.581	186.683	477.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.91
413	1K	3.795	16.545	36.589	154.073	748.260	208.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	1.49
413	1L	-16.437	16.545	-32.781	154.073	768.991	156.332	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.50
413	1Q	-3.696	-44.425	22.713	-36.588	296.714	354.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.71
413	1R	-8.946	-44.425	-18.904	-36.588	304.864	397.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.77
413	1S	-3.696	7.813	22.713	95.080	630.078	288.449	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	1.25
413	1T	-8.946	7.813	-18.904	95.080	638.229	331.371	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	1.26
413	2	-3.773	-31.069	2.422	32.389	533.769	477.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.06
413	7	-5.634	-28.398	2.464	34.978	568.779	468.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	1.13
413	8	-5.625	-28.381	2.462	34.941	568.245	468.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	1.13

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.46 cmq/mq passo= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.15 cmq/mq passo= 109 cm

414	1A	8.258	-57.315	42.703	-124.239	301.614	153.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.60
414	1B	-17.782	-57.315	-50.595	-124.239	18.104	329.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.61
414	1C	8.258	13.861	42.703	87.030	903.690	435.756	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.80
414	1D	-17.782	13.861	-50.595	87.030	620.181	611.848	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.21
414	1I	13.685	-56.890	38.102	-134.843	187.978	171.715	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.38
414	1J	-23.210	-56.890	-45.994	-134.843	136.138	115.500	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.26
414	1K	13.685	13.435	38.102	97.635	785.657	650.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.57
414	1L	-23.210	13.435	-45.994	97.635	733.817	593.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.42
414	1Q	3.540	-44.538	18.079	-77.399	379.943	271.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.76
414	1R	-13.064	-44.538	-25.971	-77.399	290.309	321.921	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.62
414	1S	3.540	1.084	18.079	40.190	631.486	443.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.26
414	1T	-13.064	1.084	-25.971	40.190	541.852	494.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.06
414	2	-1.312	-37.833	-3.526	-27.928	554.303	505.624	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	1.10
414	7	-3.330	-34.265	-4.223	-26.650	577.456	506.671	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.15
414	8	-3.322	-34.229	-4.216	-26.621	576.870	506.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.15

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.03 cmq/mq passo= 64 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.06 cmq/mq passo= 89 cm

415	1A	-1.340	-59.205	53.050	-110.142	246.807	348.645	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.70
415	1B	-11.722	-59.205	-56.407	-110.142	162.873	386.277	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.71
415	1C	-1.340	0.398	53.050	65.072	883.658	338.292	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.76
415	1D	-11.722	0.398	-56.407	65.072	799.724	375.924	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	1.57
415	1I	11.575	-62.199	41.820	-134.783	378.584	314.573	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	0.76
415	1J	-24.637	-62.199	-45.177	-134.783	380.634	257.241	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.73
415	1K	11.575	3.392	41.820	89.713	665.897	467.327	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	1.33
415	1L	-24.637	3.392	-45.177	89.713	667.947	409.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.29
415	1Q	-1.261	-51.461	22.387	-76.822	463.464	329.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.92
415	1R	-11.801	-51.461	-25.744	-76.822	414.922	365.302	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.81
415	1S	-1.261	-7.345	22.387	31.752	631.609	359.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	1.26
415	1T	-11.801	-7.345	-25.744	31.752	583.067	395.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	1.14
415	2	-2.172	-44.623	-1.878	-32.449	623.533	495.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.24
415	7	-4.788	-42.415	-2.025	-31.435	651.903	489.414	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	1.29
415	8	-4.778	-42.393	-2.022	-31.417	651.472	488.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	1.29

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.87 cmq/mq passo= 65 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

416	1A	3.806	-82.167	30.351	-137.297	372.831	23.930	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	0.74
416	1B	-11.156	-82.167	-36.586	-137.297	0.773	255.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.48
416	1C	3.806	-16.002	30.351	42.236	640.776	245.524	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	1.28
416	1D	-11.156	-16.002	-36.586	42.236	268.719	477.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.90
416	1I	7.679	-86.278	28.005	-145.160	365.083	40.210	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	0.73
416	1J	-15.030	-86.278	-34.240	-145.160	214.756	47.775	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.42
416	1K	7.679	-11.891	28.005	50.099	426.793	548.837	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	1.10
416	1L	-15.030	-11.891	-34.240	50.099	276.466	541.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	1.03
416	1Q	1.502	-77.714	12.907	-105.130	372.138	140.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.74
416	1R	-8.852	-77.714	-19.142	-105.130	211.155	195.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.42
416	1S	1.502	-20.456	12.907	10.069	430.395	305.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.86
416	1T	-8.852	-20.456	-19.142	10.069	269.411	360.780	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.70
416	2	-1.376	-73.163	-3.091	-66.581	376.212	333.687	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.75
416	7	-2.788	-69.972	-3.520	-65.190	396.141	333.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.79
416	8	-2.782	-69.914	-3.515	-65.138	395.774	333.032	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.79

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.98 cmq/mq passo= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.27 cmq/mq passo= 105 cm

417	1A	4.741	-79.717	29.990	-132.625	347.403	26.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.69
417	1B	-11.617	-79.717	-35.778	-132.625	120.146	197.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.37
417	1C	4.741	-26.812	29.990	33.063	652.419	139.630	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.30
417	1D	-11.617	-26.812	-35.778	33.063	425.162	310.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.83
417	1I	7.384	-91.398	24.966	-154.340	445.882	40.696	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	0.89
417	1J	-14.260	-91.398	-30.755	-154.340	366.360	46.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.72
417	1K	7.384	-15.131	24.966	54.778	406.205	383.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.81
417	1L	-14.260	-15.131	-30.755	54.778	326.683	377.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.72
417	1Q	0.432	-79.046	11.004	-109.094	430.456	75.347	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.86
417	1R	-7.308	-79.046	-16.793	-109.094	304.920	162.112	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.60
417	1S	0.432	-27.484	11.004	9.532	467.645	175.071	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.93
417	1T	-7.308	-27.484	-16.793	9.532	342.109	261.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.68
417	2	-0.755	-77.242	-3.338	-69.585	456.766	232.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.91
417	7	-2.289	-74.637	-3.549	-68.184	478.971	229.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.95
417	8	-2.283	-74.577	-3.544	-68.131	478.679	229.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.95

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.08 cmq/mq passo= 89 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

418	1A	22.187	-78.690	32.840	-132.975	390.394	125.401	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.78

418	1B	-29.726	-78.690	-38.061	-132.975	207.970	167.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.40
418	1C	22.187	-43.154	32.840	21.480	677.043	32.567	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	1.35
418	1D	-29.726	-43.154	-38.061	21.480	494.619	260.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.95
418	1I	9.591	-101.294	25.337	-164.530	598.272	190.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	1.19
418	1J	-17.130	-101.294	-30.557	-164.530	515.822	54.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	1.00
418	1K	9.591	-20.550	25.337	53.035	369.191	189.031	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.74
418	1L	-17.130	-20.550	-30.557	53.035	286.741	325.248	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.62
418	1Q	6.111	-84.797	13.132	-115.381	529.896	63.885	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.06
418	1R	-13.650	-84.797	-18.353	-115.381	422.906	118.884	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.83
418	1S	6.111	-37.047	13.132	3.886	462.107	15.838	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.92
418	1T	-13.650	-37.047	-18.353	3.886	355.116	198.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.70
418	2	-0.582	-86.043	-3.656	-77.222	536.567	97.828	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.07
418	7	-2.362	-83.982	-3.590	-75.923	556.842	94.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.11
418	8	-2.355	-83.923	-3.585	-75.867	556.210	94.741	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.11

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.27 cmq/mq passox= 85 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

419	1A	17.698	-56.437	48.880	-111.582	486.964	302.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	0.97
419	1B	-27.797	-56.437	-51.263	-111.582	342.974	526.438	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	0.98
419	1C	17.698	-23.856	48.880	48.799	809.674	314.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	1.62
419	1D	-27.797	-23.856	-51.263	48.799	665.684	539.044	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	1.28
419	1I	17.617	-72.065	31.731	-142.646	730.129	299.074	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.46
419	1J	-27.716	-72.065	-34.115	-142.646	638.747	393.438	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.23
419	1K	17.617	-8.228	31.731	79.864	513.901	447.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.03
419	1L	-27.716	-8.228	-34.115	79.864	422.518	542.127	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	1.03
419	1Q	6.535	-60.348	19.004	-85.550	641.608	343.214	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	1.28
419	1R	-16.634	-60.348	-21.387	-85.550	554.690	469.150	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	1.08
419	1S	6.535	-19.945	19.004	22.767	597.958	372.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.19
419	1T	-16.634	-19.945	-21.387	22.767	511.040	497.987	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.00
419	2	1.012	-56.133	-3.260	-42.792	710.765	567.114	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	1.42
419	7	-3.237	-55.026	-2.594	-42.334	732.240	563.645	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.46
419	8	-3.230	-54.987	-2.592	-42.316	731.558	563.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.45

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.30 cmq/mq passox= 71 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.41 cmq/mq passoy= 102 cm

420	1A	7.732	-45.205	46.809	-58.911	385.589	336.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	0.77
420	1B	-17.679	-45.205	-44.418	-58.911	169.921	555.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	1.04
420	1C	7.732	-20.207	46.809	117.963	674.859	250.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.35
420	1D	-17.679	-20.207	-44.418	117.963	459.191	469.300	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.89
420	1I	13.912	-63.145	32.098	-88.775	549.912	364.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	1.10
420	1J	-23.859	-63.145	-29.707	-88.775	379.573	530.604	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	1.02
420	1K	13.912	-2.267	32.098	147.827	465.207	275.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.93
420	1L	-23.859	-2.267	-29.707	147.827	294.868	441.626	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.85
420	1Q	3.358	-51.559	19.779	-30.032	456.033	305.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.91
420	1R	-13.305	-51.559	-17.387	-30.032	378.714	469.203	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.91
420	1S	3.358	-13.853	19.779	89.083	466.066	336.497	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.93
420	1T	-13.305	-13.853	-17.387	89.083	388.747	499.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.97
420	2	-2.446	-46.561	-1.788	34.421	506.987	559.442	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.11
420	7	-4.123	-45.354	1.670	36.334	528.388	549.613	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.10
420	8	-4.113	-45.315	1.669	36.315	527.913	549.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.10

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.25 cmq/mq passox= 86 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.35 cmq/mq passoy= 103 cm

421	1A	5.127	-32.185	33.096	-31.175	277.749	176.015	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.55
421	1B	-9.955	-32.185	-28.708	-31.175	108.360	375.301	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.72
421	1C	5.127	-12.020	33.096	157.700	433.011	125.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.86
421	1D	-9.955	-12.020	-28.708	157.700	263.622	324.344	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.62
421	1I	11.821	-44.899	26.695	-33.981	304.584	54.213	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.61
421	1J	-16.649	-44.899	-22.307	-33.981	173.191	330.802	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.64
421	1K	11.821	0.694	26.695	160.506	368.180	169.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.74
421	1L	-16.649	0.694	-22.307	160.506	236.787	446.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.86
421	1Q	3.371	-37.447	15.876	4.282	278.765	121.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.56
421	1R	-8.199	-37.447	-11.489	4.282	228.267	309.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.61
421	1S	3.371	-6.758	15.876	122.243	313.105	190.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.63
421	1T	-8.199	-6.758	-11.489	122.243	262.606	378.828	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.74
421	2	2.230	-33.429	3.004	82.369	331.555	392.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.78
421	7	-1.575	-31.823	2.968	83.023	342.745	368.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.74
421	8	-1.571	-31.803	2.964	82.963	342.420	368.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.73

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)

422	1A	10.453	14.763	18.172	-30.560	13.035	274.963	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.55
422	1B	-8.297	14.763	-13.971	-30.560	222.085	83.039	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.44
422	1C	10.453	41.776	18.172	188.047	100.760	144.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	0.29
422	1D	-8.297	41.776	-13.971	188.047	335.879	502.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	0.98
422	1I	11.171	-20.532	20.109	-52.309	54.052	600.676	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	1.20
422	1J	-9.015	-20.532	-15.908	-52.309	200.906	116.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.40
422	1K	11.171	77.071	20.109	209.796	121.939	343.217	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	0.69
422	1L	-9.015	77.071	-15.908	209.796	376.897	827.772	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	1.62
422	1Q	5.980	6.414	10.571	6.213	64.224	181.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.36
422	1R	-3.824	6.414	-6.369	6.213	186.049	70.812	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.37
422	1S	5.980	50.125	10.571	151.275	136.796	156.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	0.31
422	1T	-3.824	50.125	-6.369	151.275	258.621	409.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	0.81
422	2	3.388	31.155	2.561	109.443	226.540	223.591	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.45
422	7	2.601	33.674	2.655	107.481	221.703	194.379	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.44
422	8	2.601	33.646	2.652	107.402	221.519	194.257	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.44

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.44 cmq/mq passoy= 70 cm

423	1A	13.248	-9.242	18.940	-81.949	214.413	423.277	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.85
423	1B	-9.058	-9.242	-15.092	-81.949	154.250	121.904	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.30
423	1C	13.248	77.913	18.940	242.712	18.981	102.408	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.00	0.19
423	1D	-9.058	77.913	-15.092	242.712	387.644	442.773	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.00	0.87
423	1I	11.222	-50.861	28.707	-126.656	198.899	691.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.38

423	1J	-7.032	-50.861	-24.859	-126.656	124.278	170.089	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.33
423	1K	11.222	119.532	28.707	287.418	48.953	189.585	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	0.35
423	1L	-7.032	119.532	-24.859	287.418	372.129	711.146	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	1.27
423	1Q	7.317	-2.983	12.658	-24.175	64.613	272.687	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.54
423	1R	-3.128	-2.983	-8.810	-24.175	90.630	4.148	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.18
423	1S	7.317	71.654	12.658	184.938	82.600	15.347	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.16
423	1T	-3.128	71.654	-8.810	184.938	237.844	292.182	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.58
423	2	4.205	43.637	2.897	117.641	157.511	63.054	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.31
423	7	3.626	44.389	2.756	113.263	140.569	42.972	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.28
423	8	3.624	44.347	2.753	113.164	140.464	42.974	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.28

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.53 cmq/mq passoy= 81 cm

424	1A	86.958	-120.321	50.596	-153.403	1020.261	778.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	2.04
424	1B	-93.299	-120.321	-57.364	-153.403	825.639	247.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	1.45
424	1C	86.958	-63.741	50.596	1.108	426.311	640.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	1.28
424	1D	-93.299	-63.741	-57.364	1.108	231.689	108.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	0.41
424	1I	28.036	-155.245	57.646	-196.194	1338.295	980.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	2.67
424	1J	-34.377	-155.245	-64.415	-196.194	1211.894	428.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	2.30
424	1K	28.036	-28.817	57.646	43.899	40.056	459.296	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.92
424	1L	-34.377	-28.817	-64.415	43.899	86.345	92.504	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.17
424	1Q	25.463	-133.693	24.305	-145.566	1133.510	701.334	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	2.26
424	1R	-31.804	-133.693	-31.073	-145.566	1060.104	445.401	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	2.02
424	1S	25.463	-50.368	24.305	-6.729	191.846	442.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.88
424	1T	-31.804	-50.368	-31.073	-6.729	118.440	186.210	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.36
424	2	5.849	-124.931	-7.019	-103.300	786.734	579.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	1.57
424	7	2.327	-123.825	-6.020	-102.403	803.759	582.691	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.60
424	8	2.331	-123.716	-6.014	-102.323	803.279	582.329	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.60

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.41 cmq/mq passo= 43 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.62 cmq/mq passoy= 59 cm

425	1A	89.011	-114.986	53.367	-138.396	1232.117	698.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.05	2.46
425	1B	-96.194	-114.986	-64.295	-138.396	1033.549	1202.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	2.20
425	1C	89.011	-45.470	53.367	23.054	513.487	673.018	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.05	1.34
425	1D	-96.194	-45.470	-64.295	23.054	314.920	1176.962	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	2.15
425	1I	40.878	-148.614	45.528	-179.366	1628.414	622.397	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	3.25
425	1J	-48.061	-148.614	-56.455	-179.366	1472.159	1070.112	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	2.75
425	1K	40.878	-11.842	45.528	64.025	74.877	805.551	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	1.61
425	1L	-48.061	-11.842	-56.455	64.025	81.378	1253.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	2.31
425	1Q	29.167	-122.565	21.768	-126.032	1282.886	840.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	2.56
425	1R	-36.350	-122.565	-32.696	-126.032	1185.714	1075.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	2.25
425	1S	29.167	-37.891	21.768	10.690	361.322	800.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	1.60
425	1T	-36.350	-37.891	-32.696	10.690	264.150	1035.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	1.97
425	2	8.903	-105.051	-10.610	-75.112	982.471	1246.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	2.45
425	7	4.320	-105.630	-9.277	-75.663	999.286	1245.410	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	2.45
425	8	4.326	-105.546	-9.271	-75.608	998.581	1244.495	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	2.45

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=12.67 cmq/mq passo= 35 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.75 cmq/mq passoy= 46 cm

426	1A	18.701	-106.651	48.250	-47.958	912.233	566.196	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	1.82
426	1B	-27.648	-106.651	-56.911	-47.958	718.860	983.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.81
426	1C	18.701	-19.184	48.250	113.314	2.818	465.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.93
426	1D	-27.648	-19.184	-56.911	113.314	190.555	882.709	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.63
426	1I	20.234	-134.003	67.812	-86.845	1351.468	532.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	2.70
426	1J	-29.181	-134.003	-76.473	-86.845	1084.469	841.610	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	2.08
426	1K	20.234	8.167	67.812	152.201	362.792	607.296	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	1.21
426	1L	-29.181	8.167	-76.473	152.201	629.790	916.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	1.65
426	1Q	7.329	-104.501	25.466	-28.122	784.952	647.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.57
426	1R	-16.277	-104.501	-34.127	-28.122	698.201	836.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.59
426	1S	7.329	-21.335	25.466	93.478	23.476	611.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.22
426	1T	-16.277	-21.335	-34.127	93.478	63.274	801.536	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.52
426	2	-4.774	-81.426	-6.351	40.006	442.456	983.149	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.94
426	7	-5.249	-82.249	-6.121	41.349	456.534	974.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.93
426	8	-5.243	-82.204	-6.115	41.324	456.056	973.825	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.93

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.51 cmq/mq passo= 43 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.65 cmq/mq passoy= 59 cm

427	1A	6.360	-85.391	27.106	-6.932	592.450	282.431	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.18
427	1B	-11.897	-85.391	-23.270	-6.932	541.906	605.604	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.17
427	1C	6.360	8.008	27.106	150.875	408.570	313.295	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.82
427	1D	-11.897	8.008	-23.270	150.875	459.115	636.468	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.23
427	1I	6.997	-100.716	48.194	-59.955	1032.846	315.627	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	2.06
427	1J	-12.534	-100.716	-44.358	-59.955	695.756	607.136	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.36
427	1K	6.997	23.333	48.194	203.898	562.420	311.763	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	1.12
427	1L	-12.534	23.333	-44.358	203.898	899.511	603.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.76
427	1Q	2.478	-72.268	19.373	5.195	402.213	336.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.80
427	1R	-8.015	-72.268	-15.537	5.195	353.085	510.843	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.00
427	1S	2.478	-5.116	19.373	138.749	219.749	408.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.81
427	1T	-8.015	-5.116	-15.537	138.749	268.877	582.638	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.14
427	2	-4.171	-49.091	3.677	94.311	64.910	643.595	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	1.29
427	7	-3.982	-50.002	3.222	94.822	73.937	630.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.26
427	8	-3.975	-49.954	3.221	94.734	73.837	629.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.26

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.04 cmq/mq passo= 56 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.01 cmq/mq passoy= 90 cm

428	1A	13.334	-55.168	21.419	-4.825	243.936	138.738	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.49
428	1B	-10.535	-55.168	-11.832	-4.825	473.178	183.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.93
428	1C	13.334	19.863	21.419	179.366	576.264	291.558	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	1.15
428	1D	-10.535	19.863	-11.832	179.366	347.023	614.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.21
428	1I	17.125	-58.870	35.379	-56.144	525.676	525.330	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	1.05
428	1J	-14.325	-58.870	-25.792	-56.144	534.325	16.574	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	1.05
428	1K	17.125	23.565	35.379	230.686	637.411	491.987	4.52	4.52	9.05	4.52	0.50	0.02	1.27
428	1L	-14.325	23.565	-25.792	230.686	628.762	1000.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	1.93

428	1Q	7.923	-39.324	17.433	14.626	147.665	58.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.29
428	1R	-5.123	-39.324	-7.845	14.626	226.023	174.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.45
428	1S	7.923	4.018	17.433	159.915	329.110	301.241	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	0.66
428	1T	-5.123	4.018	-7.845	159.915	250.751	533.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	1.05
428	2	-1.623	-21.623	6.859	117.801	79.095	344.223	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.69
428	7	-1.185	-22.354	6.665	117.034	75.242	332.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.66
428	8	-1.184	-22.335	6.659	116.927	75.115	332.541	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.66
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.96 cmq/mq passo= 91 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.79 cmq/mq passo= 58 cm														
429	1A	15.944	-13.202	27.154	-25.528	179.494	338.631	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	0.68
429	1B	-12.945	-13.202	-17.161	-25.528	303.881	28.423	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	0.60
429	1C	15.944	46.086	27.154	201.072	490.457	164.916	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	0.98
429	1D	-12.945	46.086	-17.161	201.072	366.070	531.970	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	1.04
429	1I	21.895	-9.173	36.207	-134.413	323.887	1119.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	2.24
429	1J	-18.896	-9.173	-26.214	-134.413	566.130	395.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	1.10
429	1K	21.895	42.057	36.207	309.957	752.706	588.813	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	1.50
429	1L	-18.896	42.057	-26.214	309.957	510.463	1313.091	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.02	2.34
429	1Q	9.950	2.233	19.076	-8.344	86.823	306.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.61
429	1R	-6.951	2.233	-9.083	-8.344	176.402	11.884	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.35
429	1S	9.950	30.651	19.076	183.888	362.978	205.223	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	0.72
429	1T	-6.951	30.651	-9.083	183.888	273.399	500.276	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	0.99
429	2	-0.742	23.227	7.597	121.160	124.624	145.919	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.29
429	7	1.105	22.662	7.104	119.317	124.676	138.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.28
429	8	1.105	22.643	7.099	119.211	124.540	138.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.28
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.86 cmq/mq passo= 77 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.22 cmq/mq passo= 44 cm														
430	1A	18.034	-74.318	43.117	-15.677	147.843	334.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.67
430	1B	-23.330	-74.318	-13.047	-15.677	187.196	190.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.37
430	1C	18.034	118.064	43.117	191.925	581.093	395.044	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	1.16
430	1D	-23.330	118.064	-13.047	191.925	541.740	539.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	1.06
430	1I	14.416	-126.310	71.283	-158.695	416.423	1261.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	2.52
430	1J	-19.712	-126.310	-41.213	-158.695	536.487	896.188	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	1.69
430	1K	14.416	170.056	71.283	334.943	930.384	1100.700	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.03	2.03
430	1L	-19.712	170.056	-41.213	334.943	810.320	1465.715	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.03	2.56
430	1Q	6.584	-43.213	39.897	-13.478	45.537	330.345	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.66
430	1R	-11.880	-43.213	-9.828	-13.478	89.589	177.188	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.35
430	1S	6.584	86.959	39.897	189.726	483.486	381.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	0.97
430	1T	-11.880	86.959	-9.828	189.726	439.434	534.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.05
430	2	-5.716	33.958	19.738	118.793	205.761	144.971	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.41
430	7	-4.366	32.036	19.366	118.091	228.880	141.362	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.45
430	8	-4.365	32.010	19.350	117.987	228.596	141.276	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.45
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.24 cmq/mq passo= 62 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 11.40 cmq/mq passo= 39 cm														
431	1A	29.961	-93.665	35.705	15.352	62.926	0.411	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	0.13
431	1B	-40.192	-93.665	-7.429	15.352	299.907	83.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.57
431	1C	29.961	108.233	35.705	159.379	720.192	412.869	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	1.44
431	1D	-40.192	108.233	-7.429	159.379	483.211	497.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.98
431	1I	16.899	-130.630	50.635	-38.590	495.268	316.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	0.99
431	1J	-27.129	-130.630	-22.360	-38.590	350.098	171.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	0.67
431	1K	16.899	145.198	50.635	213.320	770.383	668.613	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.03	1.54
431	1L	-27.129	145.198	-22.360	213.320	915.553	813.243	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	1.76
431	1Q	9.234	-53.367	32.749	21.489	22.212	28.780	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	0.06
431	1R	-19.464	-53.367	-4.474	21.489	58.707	116.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.23
431	1S	9.234	67.935	32.749	153.241	478.992	380.573	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.96
431	1T	-19.464	67.935	-4.474	153.241	442.497	468.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	0.93
431	2	-9.531	12.876	18.306	115.719	223.333	345.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.69
431	7	-8.445	11.645	18.501	115.845	246.435	339.180	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.68
431	8	-8.439	11.633	18.486	115.741	246.144	338.890	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.68
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.12 cmq/mq passo= 63 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.33 cmq/mq passo= 71 cm														
432	1A	34.241	-139.537	36.478	-7.047	224.001	545.644	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	1.09
432	1B	-45.090	-139.537	-25.663	-7.047	288.010	631.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	1.22
432	1C	34.241	84.782	36.478	150.842	636.860	497.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	1.27
432	1D	-45.090	84.782	-25.663	150.842	572.851	584.083	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	1.12
432	1I	20.638	-192.308	68.500	-71.870	678.783	763.636	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	1.52
432	1J	-31.488	-192.308	-57.685	-71.870	363.060	797.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	1.47
432	1K	20.638	137.553	68.500	215.666	711.909	331.872	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.04	1.42
432	1L	-31.488	137.553	-57.685	215.666	1027.633	366.091	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.04	1.96
432	1Q	11.458	-99.215	29.704	2.004	113.176	558.929	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.12
432	1R	-22.308	-99.215	-18.889	2.004	80.921	603.941	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	1.17
432	1S	11.458	44.459	29.704	141.792	429.771	525.786	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	1.05
432	1T	-22.308	44.459	-18.889	141.792	462.026	570.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.11
432	2	-8.929	-30.432	8.500	92.972	192.053	769.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	1.54
432	7	-8.247	-32.737	7.972	93.977	208.555	761.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.52
432	8	-8.239	-32.712	7.968	93.892	208.326	761.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.52
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.99 cmq/mq passo= 56 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.21 cmq/mq passo= 72 cm														
433	1A	35.880	-158.501	39.258	-55.120	489.829	908.221	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	1.81
433	1B	-29.950	-158.501	-71.723	-55.120	406.481								

433	1T	-13.177	7.787	-66.938	100.839	266.675	929.562	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	1.69
433	2	-4.609	-85.560	-20.521	35.380	88.034	1286.340	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	2.49
433	7	-4.243	-87.210	-20.963	36.770	84.402	1282.628	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	2.49
433	8	-4.238	-87.144	-20.943	36.724	84.476	1281.580	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	2.48
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.29 cmq/mq passox= 71 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.01 cmq/mq passoy= 45 cm														
434	1A	182.408	-182.247	130.677	-142.480	1687.615	1471.313	4.52	9.05	4.52	4.52	0.90	0.07	3.11
434	1B	-186.912	-182.247	-152.305	-142.480	1548.076	1698.350	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	2.77
434	1C	182.408	-57.800	130.677	12.566	1007.034	1491.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.07	2.98
434	1D	-186.912	-57.800	-152.305	12.566	867.495	1718.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	2.81
434	1I	80.952	-243.438	268.587	-204.393	1892.307	1355.646	4.52	9.05	4.52	9.05	0.66	0.05	3.49
434	1J	-85.456	-243.438	-290.215	-204.393	1826.042	1587.423	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.05	3.24
434	1K	80.952	3.390	268.587	74.479	729.068	1602.316	4.52	4.52	9.05	4.52	0.24	0.05	2.95
434	1L	-85.456	3.390	-290.215	74.479	662.803	1834.093	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.05	2.57
434	1Q	60.319	-201.814	90.274	-146.774	1682.402	1607.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.03	3.36
434	1R	-64.823	-201.814	-111.901	-146.774	1623.832	1690.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	2.96
434	1S	60.319	-38.234	90.274	16.859	931.278	1499.672	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	2.99
434	1T	-64.823	-38.234	-111.901	16.859	872.708	1582.726	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	2.72
434	2	12.431	-156.366	-14.486	-83.639	1664.875	2107.942	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	4.12
434	7	6.252	-157.491	-13.218	-84.629	1676.416	2110.697	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	4.13
434	8	6.257	-157.368	-13.205	-84.564	1675.124	2109.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	4.13
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=14.72 cmq/mq passox= 30 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 16.42 cmq/mq passoy= 27 cm														
435	1A	194.499	-180.579	111.743	-155.268	1743.390	1192.065	4.52	9.05	4.52	4.52	0.90	0.07	3.21
435	1B	-202.580	-180.579	-107.146	-155.268	1584.666	955.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.06	2.44
435	1C	194.499	-67.857	111.743	-12.026	1079.207	968.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.07	2.15
435	1D	-202.580	-67.857	-107.146	-12.026	920.482	731.849	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.06	1.42
435	1I	98.981	-237.512	228.272	-218.392	1865.004	1390.494	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.06	3.43
435	1J	-107.063	-237.512	-223.676	-218.392	1784.899	1122.136	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.06	3.08
435	1K	98.981	-10.924	228.272	51.098	878.974	801.777	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.06	1.75
435	1L	-107.063	-10.924	-223.676	51.098	798.869	533.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.06	1.38
435	1Q	66.721	-202.758	81.478	-162.108	1752.785	1166.421	4.52	9.05	4.52	4.52	0.84	0.03	3.23
435	1R	-74.803	-202.758	-76.881	-162.108	1687.965	1093.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	3.04
435	1S	66.721	-45.678	81.478	-5.186	975.908	830.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	1.95
435	1T	-74.803	-45.678	-76.881	-5.186	911.087	757.492	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	1.64
435	2	11.977	-166.456	6.252	-112.603	1722.874	1264.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	3.44
435	7	6.228	-165.785	4.979	-111.946	1740.079	1267.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	3.47
435	8	6.233	-165.662	4.976	-111.864	1738.634	1267.074	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	3.47
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=14.51 cmq/mq passox= 31 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.82 cmq/mq passoy= 41 cm														
436	1A	204.026	-189.474	88.208	-147.432	1223.460	1095.280	4.52	9.05	4.52	4.52	0.78	0.05	2.25
436	1B	-212.091	-189.474	-83.614	-147.432	1367.826	1073.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	2.09
436	1C	204.026	-58.905	88.208	-19.892	1300.309	852.129	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.05	2.60
436	1D	-212.091	-58.905	-83.614	-19.892	1444.675	830.412	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.05	2.20
436	1I	125.615	-242.899	215.218	-215.282	1608.966	1359.219	4.52	9.05	4.52	9.05	0.62	0.08	2.96
436	1J	-133.680	-242.899	-210.624	-215.282	1672.896	1167.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.08	2.80
436	1K	125.615	-5.480	215.218	47.957	995.240	757.745	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.08	1.99
436	1L	-133.680	-5.480	-210.624	47.957	1059.170	566.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.08	1.77
436	1Q	75.283	-205.935	72.884	-158.484	1522.221	1165.953	4.52	9.05	4.52	4.52	0.80	0.03	2.80
436	1R	-83.348	-205.935	-68.290	-158.484	1587.833	1106.974	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	2.83
436	1S	75.283	-42.444	72.884	-8.841	1080.302	818.718	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	2.16
436	1T	-83.348	-42.444	-68.290	-8.841	1145.915	759.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	2.04
436	2	-17.722	-161.747	3.613	-108.118	1788.728	1269.353	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	3.48
436	7	-11.585	-162.946	2.192	-109.280	1780.652	1271.406	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	3.50
436	8	-11.580	-162.824	2.192	-109.199	1779.259	1270.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	3.49
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=13.92 cmq/mq passox= 32 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.57 cmq/mq passoy= 42 cm														
437	1A	197.927	-192.662	107.016	-132.872	1236.638	1607.166	4.52	9.05	4.52	4.52	0.76	0.07	3.21
437	1B	-202.409	-192.662	-128.633	-132.872	1338.890	1537.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.07	2.59
437	1C	197.927	-47.349	107.016	2.979	1216.059	1651.681	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	3.30
437	1D	-202.409	-47.349	-128.633	2.979	1318.310	1582.158	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	2.66
437	1I	110.566	-248.853	262.467	-200.486	1684.265	1407.531	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.07	3.10
437	1J	-115.048	-248.853	-284.084	-200.486	1708.749	1522.700	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.07	2.92
437	1K	110.566	8.842	262.467	70.594	846.199	1666.623	4.52	4.52	9.05	4.52	0.22	0.07	3.07
437	1L	-115.048	8.842	-284.084	70.594	870.683	1781.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	2.52
437	1Q	71.049	-205.756	83.480	-142.293	1486.143	1637.685	4.52	9.05	4.52	4.52	0.74	0.03	3.27
437	1R	-75.532	-205.756	-105.097	-142.293	1524.754	1648.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	2.85
437	1S	71.049	-34.255	83.480	12.400	1030.194	1541.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	3.08
437	1T	-75.532	-34.255	-105.097	12.400	1068.806	1551.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	2.69
437	2	-18.917	-160.804	-17.440	-87.703	1701.995	2093.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	4.08
437	7	-12.551	-160.146	-16.229	-87.078	1698.525	2101.918	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	4.10
437	8	-12.546	-160.022	-16.215	-87.012	1697.238	2100.355	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	4.10
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.) Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=13.29 cmq/mq passox= 34 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 16.35 cmq/mq passoy= 27 cm														
438	1A	41.435	-168.711	36.128	-42.724	134.383	1045.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	2.09
438	1B	-35.500	-168.711	-68.593	-42.724	175.484	914.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	1.66
438	1C	41.435	33.495	36.128	101.140	54.987	1009.350	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	2.02
438	1D	-35.500	33.495	-68.593	101.140	13.886	878.751	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	1.60
438	1I	50.537	-234.825	118.051	-131.064	481.822	925.405	4.52	9.05	4.52	4.52	0.78	0.04	1.85
438	1J	-44.602	-234.825	-150.516	-131.064	613.485	1036.915	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.04	1.70
438	1K	50.537	99.609	118.051	189.480	492.988	887.085	4.52	4.52	9.05	4.52	0.47	0.04	1.63

438	8	-3.519	-91.980	-21.040	40.220	77.934	1256.625	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	2.43
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 4.77 cmq/mq passo=		94 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 9.78 cmq/mq passo=		46 cm				
439	1A	39.828	-147.613	29.024	6.852	27.349	616.338	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	1.23
439	1B	-50.688	-147.613	-18.201	6.852	26.994	528.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	1.03
439	1C	39.828	92.964	29.024	136.876	321.958	601.776	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	1.20
439	1D	-50.688	92.964	-18.201	136.876	376.302	513.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	1.00
439	1I	32.360	-197.714	60.680	-62.656	113.306	729.543	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	1.46
439	1J	-43.220	-197.714	-49.856	-62.656	433.543	900.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	1.68
439	1K	32.360	143.065	60.680	206.385	782.495	229.656	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.04	1.56
439	1L	-43.220	143.065	-49.856	206.385	462.259	400.395	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	0.87
439	1Q	16.114	-103.556	25.550	7.280	67.474	557.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	1.11
439	1R	-26.974	-103.556	-14.726	7.280	10.337	606.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	1.19
439	1S	16.114	48.907	25.550	136.449	338.616	523.354	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	1.04
439	1T	-26.974	48.907	-14.726	136.449	281.478	572.270	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	1.12
439	2	-5.773	-42.526	6.316	96.006	258.110	724.598	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.45
439	7	-6.358	-39.979	6.665	95.779	248.300	734.987	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.47
439	8	-6.351	-39.955	6.660	95.695	248.037	734.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.47
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 6.09 cmq/mq passo=		74 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 7.00 cmq/mq passo=		64 cm				
440	1A	33.079	-100.275	30.256	26.535	65.158	3.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	0.13
440	1B	-43.329	-100.275	-1.974	26.535	92.578	16.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.17
440	1C	33.079	114.764	30.256	148.082	327.616	480.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	0.96
440	1D	-43.329	114.764	-1.974	148.082	485.351	500.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.00
440	1I	24.632	-141.974	43.910	-24.353	10.404	360.605	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	0.72
440	1J	-34.882	-141.974	-15.628	-24.353	278.122	120.521	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	0.53
440	1K	24.632	156.464	43.910	198.969	698.316	617.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	1.39
440	1L	-34.882	156.464	-15.628	198.969	409.790	857.604	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	1.67
440	1Q	12.342	-58.902	29.818	26.846	93.862	11.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.19
440	1R	-22.593	-58.902	-1.536	26.846	73.759	113.738	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.23
440	1S	12.342	73.391	29.818	147.770	346.434	383.262	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	0.77
440	1T	-22.593	73.391	-1.536	147.770	326.331	485.837	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	0.97
440	2	5.299	-7.670	19.156	114.622	326.178	322.800	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.65
440	7	-5.202	7.574	19.014	115.146	308.189	325.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.65
440	8	-5.195	7.563	18.999	115.063	307.839	325.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.65
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 5.43 cmq/mq passo=		83 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 6.67 cmq/mq passo=		67 cm				
441	1A	23.595	-80.468	37.813	-10.100	14.675	328.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.66
441	1B	-28.906	-80.468	-7.735	-10.100	34.363	230.445	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.45
441	1C	23.595	124.156	37.813	186.228	427.623	435.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	0.87
441	1D	-28.906	124.156	-7.735	186.228	407.936	533.585	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	1.05
441	1I	25.244	-145.686	64.450	-150.855	203.183	1267.017	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	2.53
441	1J	-30.556	-145.686	-34.372	-150.855	234.498	951.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	1.81
441	1K	25.244	189.374	64.450	326.984	627.759	1156.257	4.52	4.52	9.05	4.52	0.82	0.03	2.13
441	1L	-30.556	189.374	-34.372	326.984	596.444	1472.105	4.52	4.52	9.05	4.52	0.71	0.03	2.59
441	1Q	10.706	-50.217	37.397	-10.841	31.507	334.070	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.67
441	1R	-16.017	-50.217	-7.319	-10.841	33.448	199.127	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.39
441	1S	10.706	93.905	37.397	186.970	359.812	404.215	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.81
441	1T	-16.017	93.905	-7.319	186.970	361.754	539.158	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.07
441	2	-2.129	24.228	20.676	114.414	317.379	139.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.63
441	7	-2.696	26.183	20.407	115.429	295.732	138.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.59
441	8	-2.692	26.160	20.388	115.327	295.389	138.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.59
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 4.88 cmq/mq passo=		92 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 11.45 cmq/mq passo=		39 cm				
442	1A	28.316	-44.375	-2.860	-21.811	132.919	330.703	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.66
442	1B	-25.332	-44.375	12.865	-21.811	123.785	125.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.25
442	1C	28.316	77.199	-2.860	197.253	310.836	318.929	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	0.63
442	1D	-25.332	77.199	12.865	197.253	319.970	524.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	1.05
442	1I	38.796	-81.440	16.088	-126.924	272.325	945.203	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	1.89
442	1J	-35.812	-81.440	-6.083	-126.924	390.260	734.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	1.45
442	1K	38.796	114.264	16.088	302.367	577.311	928.890	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.02	1.71
442	1L	-35.812	114.264	-6.083	302.367	459.376	1139.129	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.02	2.08
442	1Q	17.064	-26.189	11.177	-7.856	67.786	267.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.53
442	1R	-14.080	-26.189	-1.171	-7.856	77.785	133.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.27
442	1S	17.064	59.014	11.177	183.299	264.836	327.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.65
442	1T	-14.080	59.014	-1.171	183.299	254.837	461.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	0.92
442	2	4.309	20.526	6.896	111.171	122.599	117.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.24
442	7	3.378	21.021	6.801	113.294	123.619	122.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.25
442	8	3.377	21.004	6.795	113.188	123.483	122.119	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.25
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 4.49 cmq/mq passo=		100 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 8.86 cmq/mq passo=		51 cm				
443	1A	20.268	-88.883	13.392	17.584	206.143	148.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.41

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.74 cmq/mq passo= 95 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.68 cmq/mq passo= 67 cm

444	1A	17.119	-115.179	19.115	21.554	334.120	398.647	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.80
444	1B	-22.662	-115.179	-15.271	21.554	357.831	432.887	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.85
444	1C	17.119	37.854	19.115	122.290	225.005	486.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.97
444	1D	-22.662	37.854	-15.271	122.290	201.294	520.705	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.02
444	1I	24.807	-138.477	40.154	-38.988	495.190	413.117	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	0.99
444	1J	-30.351	-138.477	-36.309	-38.988	792.128	668.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.51
444	1K	24.807	61.153	40.154	182.832	659.302	250.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	1.32
444	1L	-30.351	61.153	-36.309	182.832	362.363	506.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.96
444	1Q	9.439	-91.743	15.150	17.533	216.468	385.723	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.77
444	1R	-14.982	-91.743	-11.305	17.533	306.757	468.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.92
444	1S	9.439	14.419	15.150	126.311	173.931	450.409	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.90
444	1T	-14.982	14.419	-11.305	126.311	83.641	533.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.05
444	2	-3.551	-53.357	1.894	95.157	115.648	571.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.14
444	7	-3.611	-52.544	2.155	95.284	104.169	586.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.17
444	8	-3.607	-52.497	2.154	95.217	104.157	586.504	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.17

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.16 cmq/mq passo= 73 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.20 cmq/mq passo= 86 cm

445	1A	38.120	-134.479	34.063	-25.064	576.692	787.203	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	1.57
445	1B	-47.061	-134.479	-42.723	-25.064	610.713	739.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	1.39
445	1C	38.120	8.703	34.063	90.280	110.195	709.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.42
445	1D	-47.061	8.703	-42.723	90.280	144.216	661.812	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	1.24
445	1I	33.100	-154.237	69.044	-81.414	974.069	590.360	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	1.94
445	1J	-42.042	-154.237	-77.704	-81.414	1084.265	872.083	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	2.04
445	1K	33.100	28.461	69.044	146.631	363.356	576.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	1.15
445	1L	-42.042	28.461	-77.704	146.631	253.161	858.655	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	1.54
445	1Q	15.627	-117.849	22.220	-17.890	604.309	720.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.44
445	1R	-24.568	-117.849	-30.880	-17.890	652.005	769.900	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.47
445	1S	15.627	-7.927	22.220	83.107	68.903	679.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	1.36
445	1T	-24.568	-7.927	-30.880	83.107	116.600	728.562	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.39
445	2	-7.591	-85.035	-4.221	45.755	512.567	925.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.84
445	7	-6.939	-84.410	-4.844	44.770	498.381	939.939	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.86
445	8	-6.933	-84.344	-4.837	44.724	497.995	939.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.86

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.44 cmq/mq passo= 53 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.31 cmq/mq passo= 61 cm

446	1A	105.898	-144.225	9.971	-118.062	874.479	961.579	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	1.92
446	1B	-113.070	-144.225	-20.904	-118.062	941.781	907.127	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	1.76
446	1C	105.898	-16.135	9.971	2.729	603.754	968.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	1.93
446	1D	-113.070	-16.135	-20.904	2.729	671.056	914.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	1.77
446	1I	51.457	-169.481	32.897	-175.490	1413.277	708.700	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	2.82
446	1J	-58.628	-169.481	-43.830	-175.490	1397.868	982.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	2.57
446	1K	51.457	9.121	32.897	60.158	147.667	893.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.78
446	1L	-58.628	9.121	-43.830	60.158	132.258	1167.161	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	2.19
446	1Q	35.978	-136.972	8.517	-117.894	1118.269	928.758	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	2.23
446	1R	-43.149	-136.972	-19.450	-117.894	1130.796	972.295	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	2.12
446	1S	35.978	-23.388	8.517	2.561	414.739	903.567	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.80
446	1T	-43.149	-23.388	-19.450	2.561	427.266	947.103	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.84
446	2	-14.651	-107.110	-4.552	-77.016	1057.849	1225.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	2.43
446	7	-9.825	-106.828	-4.765	-76.800	1044.214	1232.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	2.44
446	8	-9.819	-106.745	-4.757	-76.743	1043.464	1231.819	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	2.44

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.99 cmq/mq passo= 41 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.59 cmq/mq passo= 47 cm

447	1A	47.929	-137.093	27.789	-96.214	27.966	466.100	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	0.93
447	1B	-55.472	-137.093	-31.675	-96.214	293.138	82.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.54
447	1C	47.929	-59.334	27.789	-16.674	137.691	469.583	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.94
447	1D	-55.472	-59.334	-31.675	-16.674	458.794	85.508	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.85
447	1I	55.052	-160.705	53.581	-133.861	219.245	785.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	1.57
447	1J	-62.595	-160.705	-57.466	-133.861	399.612	371.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.73
447	1K	55.052	-35.722	53.581	20.973	31.217	180.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.36
447	1L	-62.595	-35.722	-57.466	20.973	211.584	233.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.43
447	1Q	22.839	-144.788	18.580	-98.313	223.375	506.598	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	1.01
447	1R	-30.382	-144.788	-22.465	-98.313	377.760	266.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.72
447	1S	22.839	-51.638	18.580	-14.575	53.069	285.372	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.57
447	1T	-30.382	-51.638	-22.465	-14.575	207.453	45.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.40
447	2	-3.049	-127.993	-2.977	-73.010	318.341	358.526	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.71
447	7	-3.780	-128.938	-2.760	-73.798	305.003	360.966	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.72
447	8	-3.774	-128.838	-2.757	-73.739	304.999	360.811	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.72

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.11 cmq/mq passo= 74 cm

448	1A	29.993	-131.106	28.162	-100.861	278.998	205.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.56
448	1B	-37.262	-131.106	-30.808	-100.861	664.963	405.878	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	1.26
448	1C	29.993	-45.532	28.162	-14.639	300.319	262.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.60
448	1D	-37.262	-45.532	-30.808	-14.639	686.284	462.457	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.30
448	1I	50.151	-149.680	52.169	-136.154	742.450	686.662	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	1.48
448	1J	-57.419	-149.680	-54.814	-136.154	969.792	538.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	1.79
448	1K	50.151	-26.959	52.169	20.655	4.510	129.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	0.26
448	1L	-57.419	-26.959	-54.814	20.655	222.832	18.608	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	0.41
448	1Q	17.622	-133.295	18.460	-99.824	602.742	410.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.20
448	1R	-24.891	-133.295	-21.105	-99.824	787.964	410.952	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.52
448	1S	17.622	-43.343	18.460	-15.675	177.317	257.101	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.51
448	1T	-24.891	-43.343	-21.105	-15.675	362.540	257.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.70
448	2	-5.058	-114.411	-3.062	-74.330	676.942	436.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.34
448	7	-4.975	-115.552	-2.544	-75.287	662.026	438.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	1.31
448	8	-4.968	-115.447	-2.542	-75.229	661.542	438.440	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	1.31

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.54 cmq/mq passo= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.34 cmq/mq passo= 84 cm

449	1A	47.241	-130.742	31.278	-101.986	705.786	363.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.41

449	1B	-54.758	-130.742	-35.163	-101.986	291.825	229.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.54
449	1C	47.241	-65.409	31.278	-10.880	106.583	278.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.56
449	1D	-54.758	-65.409	-35.163	-10.880	307.378	144.981	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.57
449	1I	51.947	-156.608	57.001	-135.482	597.866	677.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.35
449	1J	-59.464	-156.608	-60.886	-135.482	372.380	481.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.88
449	1K	51.947	-39.543	57.001	22.615	26.028	27.228	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.05
449	1L	-59.464	-39.543	-60.886	22.615	199.458	168.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.37
449	1Q	21.954	-142.462	20.217	-100.936	519.227	397.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.04
449	1R	-29.471	-142.462	-24.102	-100.936	321.362	403.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.78
449	1S	21.954	-53.689	20.217	-11.931	77.045	104.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.21
449	1T	-29.471	-53.689	-24.102	-11.931	120.819	111.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.23
449	2	-7.650	-131.506	-1.895	-76.199	228.256	337.608	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.67
449	7	-6.597	-130.966	-2.174	-75.692	242.410	336.967	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.67
449	8	-6.591	-130.863	-2.171	-75.631	242.316	336.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.67

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.49 cmq/mq passox= 82 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.27 cmq/mq passoy= 85 cm

450	1A	17.528	-109.311	37.763	-115.210	909.082	731.493	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.82
450	1B	-24.809	-109.311	-40.382	-115.210	410.541	125.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.79
450	1C	17.528	-67.844	37.763	-0.352	590.010	511.661	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.18
450	1D	-24.809	-67.844	-40.382	-0.352	91.468	94.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.18
450	1I	24.819	-134.346	68.813	-140.706	1075.729	964.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.02	2.15
450	1J	-32.100	-134.346	-71.433	-140.706	808.268	377.096	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	1.54
450	1K	24.819	-42.809	68.813	25.144	192.282	259.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.52
450	1L	-32.100	-42.809	-71.433	25.144	75.179	327.539	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.59
450	1Q	8.701	-123.238	24.800	-107.686	938.653	614.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.87
450	1R	-15.982	-123.238	-27.419	-107.686	698.511	345.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.36
450	1S	8.701	-53.917	24.800	-7.876	302.039	291.654	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.60
450	1T	-15.982	-53.917	-27.419	-7.876	61.897	22.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.12
450	2	-5.210	-119.526	1.373	-78.415	619.554	419.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.23
450	7	-5.070	-118.747	-0.829	-77.761	636.992	420.438	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.26
450	8	-5.066	-118.653	-0.826	-77.701	636.582	420.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.26

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.37 cmq/mq passox= 54 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.50 cmq/mq passoy= 60 cm

451	1A	15.918	-86.708	15.785	-121.647	263.061	386.977	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.77
451	1B	-22.049	-86.708	-21.374	-121.647	108.975	99.797	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.21
451	1C	15.918	-60.262	15.785	5.065	372.556	34.334	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.74
451	1D	-22.049	-60.262	-21.374	5.065	0.520	321.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.62
451	1I	2.121	-110.962	21.870	-141.916	285.469	484.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	0.97
451	1J	-8.252	-110.962	-27.458	-141.916	175.887	266.075	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.51
451	1K	2.121	-36.008	21.870	25.334	87.694	200.613	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.40
451	1L	-8.252	-36.008	-27.458	25.334	21.889	419.484	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.81
451	1Q	3.017	-95.258	8.081	-108.922	295.495	281.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.59
451	1R	-9.149	-95.258	-13.670	-108.922	106.441	70.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.21
451	1S	3.017	-51.713	8.081	-7.660	157.139	4.984	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.31
451	1T	-9.149	-51.713	-13.670	-7.660	31.915	216.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.42
451	2	-3.055	-101.533	-2.746	-79.827	127.655	38.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.25
451	7	-3.471	-99.961	-3.140	-78.876	146.505	40.436	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.29
451	8	-3.465	-99.871	-3.135	-78.806	146.309	40.495	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.29

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

452	1A	8.210	-89.959	16.017	-128.516	269.737	338.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.68
452	1B	-14.679	-89.959	-21.835	-128.516	35.889	103.279	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.20
452	1C	8.210	-45.720	16.017	10.424	460.935	147.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.92
452	1D	-14.679	-45.720	-21.835	10.424	155.308	382.712	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.74
452	1I	2.848	-106.241	18.288	-141.000	289.211	406.926	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	0.81
452	1J	-9.318	-106.241	-24.106	-141.000	206.017	264.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.51
452	1K	2.848	-29.438	18.288	22.908	219.029	307.952	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.61
452	1L	-9.318	-29.438	-24.106	22.908	135.835	450.816	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.87
452	1Q	1.163	-93.242	7.040	-111.203	284.405	221.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.57
452	1R	-7.632	-93.242	-12.858	-111.203	140.426	63.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.28
452	1S	1.163	-42.437	7.040	-6.889	284.619	106.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.57
452	1T	-7.632	-42.437	-12.858	-6.889	140.641	265.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.52
452	2	-2.952	-94.923	-2.623	-81.025	233.724	32.881	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.46
452	7	-3.498	-93.003	-3.126	-79.998	253.030	31.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.50
452	8	-3.494	-92.931	-3.124	-79.929	252.707	31.450	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.50

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

453	1A	10.149	-96.191	15.050	-133.104	116.641	352.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.70
453	1B	-16.146	-96.191	-21.165	-133.104	92.632	109.657	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.21
453	1C	10.149	-30.597	15.050	11.442	410.795	200.550	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.82
453	1D	-16.146	-30.597	-21.165	11.442	201.523	442.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.86
453	1I	11.403	-101.807	14.706	-137.467	119.905	435.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.87
453	1J	-17.400	-101.807	-20.821	-137.467	154.118	386.579	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.75
453	1K	11.403	-24.980	14.706	15.805	164.045	477.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.95
453	1L	-17.400	-24.980	-20.821	15.805	198.258	526.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.02
453	1Q	4.184	-93.488	6.118	-111.239	138.445	200.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.40
453	1R	-10.181	-93.488	-12.233	-111.239	87.645	106.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.21
453	1S	4.184	-33.299	6.118	-10.422	230.519	197.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.46
453	1T	-10.181	-33.299	-12.233	-10.422	179.718	291.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.57
453	2	-2.613	-89.969	-2.524	-83.515	163.045	63.087	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.32
453	7	-3.170	-87.669	-3.148	-82.438	182.415	62.143	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.36
453	8	-3.164	-87.597	-3.142	-82.369	182.184	62.054	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.36

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.09 cmq/mq passoy= 110 cm

454	1A	7.642	-131.853	20.952	-134.025	427.325	270.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.85
454	1B	-13.253	-131.853	-27.134	-134.025	309.608	204.724	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.61
454	1C	7.642	14.518	20.952	-13.763	230.486	67.948	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.46
454	1D	-13.253	14.518	-27.134	-13.763	348.202	543.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	1.04
454	1J	8.166	-103.983	19.577	-128.104	38.668	363.981	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.73
454	1I	-13.777	-103.983	-25.759	-128.104	227.957	161.483	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.45

454	1K	8.166	-13.353	19.577	-19.683	148.834	111.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.30
454	1L	-13.777	-13.353	-25.759	-19.683	40.455	636.653	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	1.23
454	1Q	2.527	-99.605	8.132	-117.307	120.980	38.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.24
454	1R	-8.139	-99.605	-14.314	-117.307	144.407	240.008	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.47
454	1S	2.527	-17.730	8.132	-30.481	65.285	32.664	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.13
454	1T	-8.139	-17.730	-14.314	-30.481	41.857	311.210	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.61
454	2	-3.800	-85.393	-2.445	-101.704	97.411	184.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.37
454	7	-3.448	-82.414	-2.789	-100.284	79.120	182.746	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.36
454	8	-3.446	-82.343	-2.785	-100.206	79.099	182.812	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.36

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.95 cmq/mq passoy= 91 cm

455	1A	-10.044	-137.010	30.834	-138.727	712.352	160.770	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.40
455	1B	5.298	-137.010	-37.733	-138.727	459.208	378.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.92
455	1C	-10.044	18.806	30.834	-25.766	34.395	142.269	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.28
455	1D	5.298	18.806	-37.733	-25.766	287.538	360.438	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.68
455	1I	3.199	-104.061	26.121	-129.992	370.757	161.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	0.74
455	1J	-7.945	-104.061	-33.020	-129.992	295.323	128.677	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.58
455	1K	3.199	-14.142	26.121	-34.501	129.490	392.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.78
455	1L	-7.945	-14.142	-33.020	-34.501	54.056	682.560	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.30
455	1Q	0.836	-100.539	12.284	-125.340	412.902	191.908	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.82
455	1R	-5.583	-100.539	-19.183	-125.340	289.965	324.702	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.63
455	1S	0.836	-17.665	12.284	-39.154	134.848	196.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.39
455	1T	-5.583	-17.665	-19.183	-39.154	11.912	329.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.64
455	2	-4.392	-86.178	-2.390	-112.975	330.667	353.097	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.70
455	7	-3.477	-83.111	-2.851	-111.469	310.585	350.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.70
455	8	-3.473	-83.034	-2.847	-111.384	310.591	349.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.70

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.54 cmq/mq passox= 81 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.31 cmq/mq passoy= 85 cm

456	1A	45.805	-136.908	41.574	-152.033	905.016	762.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	1.81
456	1B	-48.660	-136.908	-48.689	-152.033	412.598	913.398	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	1.70
456	1C	45.805	20.292	41.574	-27.715	169.687	171.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	0.34
456	1D	-48.660	20.292	-48.689	-27.715	322.731	322.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	0.60
456	1I	24.972	-101.392	26.208	-133.108	556.404	279.724	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	1.11
456	1J	-27.828	-101.392	-33.324	-133.108	150.380	628.498	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	1.20
456	1K	24.972	-15.224	26.208	-46.639	431.905	456.137	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.91
456	1L	-27.828	-15.224	-33.324	-46.639	25.880	804.912	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	1.53
456	1Q	16.153	-100.616	14.719	-135.568	587.874	648.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.29
456	1R	-19.009	-100.616	-21.834	-135.568	299.358	796.158	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.54
456	1S	16.153	-16.000	14.719	-44.179	282.927	288.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.58
456	1T	-19.009	-16.000	-21.834	-44.179	5.590	436.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.84
456	2	-6.877	-85.158	-2.494	-123.499	441.874	739.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.47
456	7	-4.415	-82.066	-2.923	-121.830	419.206	730.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	1.45
456	8	-4.414	-82.007	-2.919	-121.722	418.926	730.371	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	1.45

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.04 cmq/mq passox= 64 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.11 cmq/mq passoy= 63 cm

457	1A	45.719	-134.282	54.778	-160.569	753.135	239.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	1.50
457	1B	-49.903	-134.282	-62.490	-160.569	491.480	495.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	0.91
457	1C	45.719	21.445	54.778	-35.200	98.878	85.382	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.20
457	1D	-49.903	21.445	-62.490	-35.200	360.533	170.345	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.02	0.67
457	1I	23.450	-96.740	46.398	-138.394	391.129	85.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	0.78
457	1J	-27.633	-96.740	-54.110	-138.394	253.244	455.503	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.84
457	1K	23.450	-16.097	46.398	-57.375	139.358	45.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.28
457	1L	-27.633	-16.097	-54.110	-57.375	1.473	495.276	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.92
457	1Q	15.611	-98.697	22.382	-144.777	441.919	223.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.88
457	1R	-19.795	-98.697	-30.094	-144.777	367.601	453.941	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.87
457	1S	15.611	-14.140	22.382	-50.992	25.001	43.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.09
457	1T	-19.795	-14.140	-30.094	-50.992	49.317	187.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.36
457	2	-5.419	-82.460	-1.401	-134.237	314.956	281.488	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.62
457	7	-4.024	-79.454	-2.553	-132.514	292.657	277.537	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.58
457	8	-4.021	-79.393	-2.548	-132.412	292.464	277.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.58

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.86 cmq/mq passox= 77 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

458	1A	62.710	-88.619	-12.056	-22.200	611.128	205.926	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	1.22
458	1B	-41.948	-88.619	-7.687	-22.200	338.244	356.775	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.70
458	1C	62.710	203.813	-12.056	118.273	159.923	542.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.00	1.06
458	1D	-41.948	203.813	-7.687	118.273	432.807	693.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	1.37
458	1I	83.897	-116.872	-23.751	-53.031	300.680	451.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.87
458	1J	-63.135	-116.872	4.007	-53.031	325.526	227.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.60
458	1K	83.897	232.066	-23.751	149.104	147.205	671.596	9.05	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.30
458	1L	-63.135	232.066	4.007	149.104	122.359	448.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.90
458	1Q	42.946	-27.964	-15.035	0.395	222.277	361.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.71
458	1R	-22.184	-27.964	-4.708	0.395	189.108	353.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.70
458	1S	42.946	143.158	-15.035	95.678	10.787	546.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	1.07
458	1T	-22.184	143.158	-4.708	95.678	43.956	538.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	1.07
458	2	14.861	89.068	-15.603	69.486	62.590	663.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	1.30
458	7	14.439	84.041	-14.622	67.196	9.596	637.608	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.25
458	8	14.428	83.989	-14.609	67.155	9.452	637.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.25

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.75 cmq/mq passox= 95 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.40 cmq/mq passoy= 83 cm

459	1A	34.485	-71.246	-5.578	41.648	549.998	4.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	1.10
459	1B	-31.836	-71.246	15.731	41.648	119.524	109.453	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.23
459	1C	34.485	160.859	-5.578	107.527	334.399	198.430	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.67
459	1D	-31.836	160.859	15.731	107.527	1003.920	84.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	1.92
459	1I	35.366	-66.932	-13.746	1.846	498.766	298.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	1.00
459	1J	-32.717	-66.932	23.899	1.846	77.035	329.524	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.66
459	1K	35.366	156.544	-13.746	147.329	376.888	418.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.82
459	1L	-32.717	156.544	23.899	147.329	952.688	387.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	1.82
459	1Q	18.217	-19.483	-1.078	33.745	150.254	57.114	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.30

459	1R	-15.568	-19.483	11.230	33.745	150.229	84.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.29
459	1S	18.217	109.096	-1.078	115.430	303.693	173.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.61
459	1T	-15.568	109.096	11.230	115.430	604.176	146.091	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.18
459	2	-4.613	68.206	7.754	93.454	259.442	56.926	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.51
459	7	-3.054	64.696	7.354	95.691	276.509	10.735	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.55
459	8	-3.052	64.653	7.350	95.618	276.261	10.767	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.55

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx= 7.81 cmq/mq		passox= 57 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= --		passoy= --	
460	1A	40.959	-91.141	11.546	10.387	325.656	70.903	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.65	
460	1B	-51.087	-91.141	16.763	10.387	357.699	11.552	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.66	
460	1C	40.959	216.038	11.546	133.793	208.881	90.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	0.42	
460	1D	-51.087	216.038	16.763	133.793	892.236	30.910	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.66	
460	1I	41.165	-46.859	2.731	21.251	580.171	63.959	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	1.16	
460	1J	-51.293	-46.859	25.579	21.251	224.144	261.203	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.52	
460	1K	41.165	171.757	2.731	122.929	342.436	159.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	0.68	
460	1L	-51.293	171.757	25.579	122.929	1146.751	37.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	2.13	
460	1Q	19.843	-12.754	12.542	31.830	95.267	65.591	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.19	
460	1R	-29.971	-12.754	15.767	31.830	255.400	115.078	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.49	
460	1S	19.843	137.651	12.542	112.349	311.180	13.265	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.62	
460	1T	-29.971	137.651	15.767	112.349	661.848	36.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.27	
460	2	-11.728	91.644	19.243	94.412	274.033	242.004	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.54	
460	7	-9.741	88.149	19.080	94.941	315.526	172.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.62	
460	8	-9.732	88.090	19.062	94.871	315.207	172.638	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.62	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx= 8.92 cmq/mq		passox= 50 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= --		passoy= --	
461	1A	59.705	-140.319	17.367	-52.772	1017.018	575.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	2.03	
461	1B	-40.539	-140.319	4.984	-52.772	267.522	592.292	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.18	
461	1C	59.705	273.764	17.367	202.847	649.312	382.676	9.05	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	1.20	
461	1D	-40.539	273.764	4.984	202.847	1398.808	366.290	9.05	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	2.44	
461	1I	68.277	-162.760	-8.775	-68.487	1045.561	673.611	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	2.09	
461	1J	-49.111	-162.760	31.125	-68.487	317.916	782.623	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	1.56	
461	1K	68.277	296.205	-8.775	218.561	699.706	573.008	9.05	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	1.29	
461	1L	-49.111	296.205	31.125	218.561	1427.350	463.996	9.05	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	2.47	
461	1Q	38.757	-51.702	15.499	-5.142	407.015	336.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.81	
461	1R	-19.591	-51.702	6.851	-5.142	61.380	395.842	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.79	
461	1S	38.757	185.146	15.499	155.217	443.170	186.226	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	0.88	
461	1T	-19.591	185.146	6.851	155.217	788.805	127.175	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	1.53	
461	2	8.307	83.239	15.276	85.622	41.797	238.619	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.48	
461	7	10.073	85.396	15.117	91.247	127.075	199.370	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.40	
461	8	10.063	85.316	15.102	91.158	126.831	199.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.40	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx=11.10 cmq/mq		passox= 40 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= 6.09 cmq/mq		passoy= 74 cm	
462	1A	33.474	-103.479	0.727	-36.254	739.091	571.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.48	
462	1B	-25.784	-103.479	7.859	-36.254	185.213	430.093	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.86	
462	1C	33.474	203.764	0.727	189.744	474.647	348.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.00	0.95	
462	1D	-25.784	203.764	7.859	189.744	1028.525	489.449	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.00	1.98	
462	1I	44.394	-118.169	-14.330	-72.596	929.683	594.891	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.86	
462	1J	-36.705	-118.169	22.916	-72.596	327.936	605.028	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.21	
462	1K	44.394	218.453	-14.330	226.086	617.370	523.151	9.05	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	1.14	
462	1L	-36.705	218.453	22.916	226.086	1219.117	513.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	2.31	
462	1Q	21.400	-37.022	0.136	-1.519	347.050	283.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.69	
462	1R	-13.711	-37.022	8.451	-1.519	74.205	273.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.55	
462	1S	21.400	137.307	0.136	155.009	363.639	191.598	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	0.73	
462	1T	-13.711	137.307	8.451	155.009	636.484	201.328	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	1.25	
462	2	2.749	67.402	6.821	87.112	97.946	140.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.28	
462	7	3.690	67.057	6.382	93.031	135.902	106.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.27	
462	8	3.687	67.011	6.376	92.956	135.750	106.093	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.27	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx= 9.48 cmq/mq		passox= 47 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= 4.71 cmq/mq		passoy= 96 cm	
463	1A	31.964	-114.342	13.718	-108.878	861.150	170.370	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.72	
463	1B	-24.261	-114.342	-8.590	-108.878	726.238	277.800	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.40	
463	1C	31.964	215.522	13.718	249.414	875.590	56.458	4.52	4.52	9.05	4.52	0.96	0.00	1.75	
463	1D	-24.261	215.522	-8.590	249.414	1010.501	50.972	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.00	1.95	
463	1I	48.411	-149.352	-8.927	-135.692	974.194	149.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.95	
463	1J	-40.707	-149.352	14.054	-135.692	703.028	468.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.33	
463	1K	48.411	250.532	-8.927	276.229	852.379	247.235	9.05	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	1.57	
463	1L	-40.707	250.532	14.054	276.229	1123.546	72.003	4.52	4.52	9.05	4.52	0.92	0.01	2.12	
463	1Q	21.751	-46.809	6.745	-35.438	417.127	103.161	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.83	
463	1R	-14.047	-46.809	-1.617	-35.438	327.704	235.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.64	
463	1S	21.751	147.989	6.745	175.975	477.056	13.751	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	0.95	
463	1T	-14.047	147.989	-1.617	175.975	566.478	118.180	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.11	
463	2	4.645	58.187	5.163	73.707	8.406	170.488	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.34	
463	7	4.833	61.771	4.466	81.530	34.969	161.094	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.32	
463	8	4.831	61.717	4.463	81.456	34.818	161.047	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.32	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):		Aswx= 8.74 cmq/mq		passox= 51 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy):		Aswy= --		passoy= --	
464	1A	41.241	-156.263	23.978	-128.759	988.909	306.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.97	
464	1B	-36.289	-156.263	-21.797	-128.759	844.250	60.255	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.60	
464	1C	41.241	250.571	23.978	240.079	835.566	415.225	9.05	4.52	9.05	4.52	0.55	0.01	1.54	
464	1D	-36.289	250.571	-21.797	240.079	980.225	661.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	1.86	
464	1I	53.328	-166.400	19.419	-166.359	928.230	227.621	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	1.85	
464	1J	-48.376	-166.400	-17.238	-166.359	742.285	216.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	1.38	
464	1K	53.328	260.707	19.419	277.680	733.602	138.965	9.05	4.52	9.05	4.52	0.59	0.02	1.35	
464	1L	-48.376	260.707	-17.238	277.680	919.546	582.591	4.52	4.52	9.05	4.52	0.94	0.02	1.72	
464	1Q	23.835	-61.888	10.885	-52.169	465.879	68.349	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.93	
464	1R	-18.883	-61.888	-8.704	-52.169	403.035	124.321	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.78	
464	1S	23.835	156.195	10.885	163.489	394.351	230.650	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	0.79	
464	1T	-18.883	156.195	-8.704	163.489	457.195	423.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.89	

464	2	5.268	45.464	3.375	56.262	73.354	187.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.37
464	7	4.477	52.330	2.609	63.327	46.060	206.884	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.41
464	8	4.474	52.284	2.607	63.273	46.020	206.631	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.41

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 7.69 cmq/mq passo=		58 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 5.14 cmq/mq passoy=		87 cm				
465	1A	76.838	-237.663	-7.160	-184.896	992.076	149.563	4.52	9.05	4.52	4.52	0.74	0.02	1.83
465	1B	-51.437	-237.663	15.599	-184.896	694.080	670.795	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	1.34
465	1C	76.838	-369.537	-7.160	327.967	951.155	326.510	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.02	1.75
465	1D	-51.437	369.537	15.599	327.967	1249.151	194.723	9.05	4.52	9.05	4.52	0.72	0.02	2.15
465	1I	85.914	-270.306	-26.589	-191.176	805.715	306.086	4.52	9.05	4.52	4.52	0.73	0.02	1.48
465	1J	-60.512	-270.306	35.028	-191.176	536.403	798.226	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	1.59
465	1K	85.914	402.180	-26.589	334.246	793.478	453.941	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.02	1.46
465	1L	-60.512	402.180	35.028	334.246	1062.790	38.200	9.05	4.52	9.05	4.52	0.78	0.02	1.81
465	1Q	48.795	-98.960	-5.151	-65.656	366.419	174.210	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.73
465	1R	-23.394	-98.960	13.591	-65.656	236.233	440.555	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.88
465	1S	48.795	230.834	-5.151	208.727	493.308	96.270	9.05	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.91
465	1T	-23.394	230.834	13.591	208.727	623.494	170.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	1.20
465	2	12.030	67.480	7.666	71.116	87.889	213.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.43
465	7	13.968	75.524	6.854	80.680	16.140	219.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.44
465	8	13.954	75.463	6.850	80.612	15.966	219.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.44

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 9.72 cmq/mq passo=		46 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 6.21 cmq/mq passoy=		72 cm				
466	1A	72.831	-276.041	-18.512	-205.271	847.675	239.572	4.52	9.05	4.52	4.52	0.80	0.01	1.56
466	1B	-54.226	-276.041	6.821	-205.271	519.344	184.467	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	0.96
466	1C	72.831	395.718	-18.512	325.338	605.309	307.846	9.05	4.52	9.05	4.52	0.90	0.01	1.11
466	1D	-54.226	395.718	6.821	325.338	933.640	731.885	9.05	4.52	9.05	4.52	0.77	0.01	1.60
466	1I	91.562	-281.874	-45.454	-218.803	687.402	22.223	4.52	9.05	4.52	4.52	0.80	0.01	1.27
466	1J	-72.957	-281.874	33.762	-218.803	405.073	405.934	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	0.81
466	1K	91.562	401.551	-45.454	338.871	491.039	86.379	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.01	0.90
466	1L	-72.957	401.551	33.762	338.871	773.368	514.536	9.05	4.52	9.05	4.52	0.76	0.01	1.30
466	1Q	45.439	-112.967	-19.128	-81.238	340.979	38.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.68
466	1R	-26.834	-112.967	7.437	-81.238	204.734	264.075	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.53
466	1S	45.439	232.644	-19.128	201.306	290.699	228.238	9.05	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	0.54
466	1T	-26.834	232.644	7.437	201.306	426.945	453.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	0.91
466	2	10.340	49.687	-5.513	54.125	144.886	184.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.37
466	7	11.149	61.615	-6.409	64.378	63.580	241.813	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.48
466	8	11.141	61.546	-6.404	64.308	63.638	241.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.48

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 7.26 cmq/mq passo=		62 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 5.69 cmq/mq passoy=		79 cm				
467	1A	72.182	-282.347	-25.830	-209.611	21.507	580.799	4.52	9.05	4.52	4.52	0.80	0.00	1.12
467	1B	-83.904	-282.347	44.460	-209.611	201.911	434.080	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.00	0.87
467	1C	72.182	402.614	-25.830	328.507	297.928	531.062	9.05	4.52	9.05	4.52	0.92	0.00	0.95
467	1D	-83.904	402.614	44.460	328.507	478.332	677.782	9.05	4.52	9.05	4.52	0.76	0.00	1.25
467	1I	56.171	-278.017	-1.399	-193.273	17.610	643.974	4.52	9.05	4.52	4.52	0.78	0.00	1.28
467	1J	-67.894	-278.017	20.029	-193.273	209.868	591.909	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.00	1.18
467	1K	56.171	398.285	-1.399	312.169	289.970	688.891	9.05	4.52	9.05	4.52	0.89	0.00	1.27
467	1L	-67.894	398.285	20.029	312.169	517.449	740.956	9.05	4.52	9.05	4.52	0.76	0.00	1.36
467	1Q	28.798	-114.022	-2.325	-75.819	112.634	260.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.52
467	1R	-40.520	-114.022	20.955	-75.819	229.555	226.459	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.45
467	1S	28.798	234.290	-2.325	194.714	270.284	323.441	9.05	4.52	4.52	4.52	0.79	0.00	0.64
467	1T	-40.520	234.290	20.955	194.714	387.204	357.398	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	0.73
467	2	5.237	44.811	6.659	52.266	219.399	86.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.44
467	7	-2.062	58.847	8.949	62.958	264.702	25.540	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.53
467	8	-2.057	58.776	8.941	62.888	264.368	25.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.53

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --		; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 5.76 cmq/mq passoy=		78 cm				
468	1A	73.521	-268.030	-14.159	-182.769	357.864	772.558	4.52	9.05	4.52	4.52	0.72	0.01	1.51
468	1B	-65.092	-268.030	39.564	-182.769	567.269	702.524	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	1.40
468	1C	73.521	411.325	-14.159	313.943	212.204	970.841	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.01	1.75
468	1D	-65.092	411.325	39.564	313.943	2.800	1040.876	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.01	1.92
468	1I	65.679	-240.790	4.036	-173.978	193.879	895.651	4.52	9.05	4.52	4.52	0.71	0.01	1.79
468	1J	-57.250	-240.790	21.369	-173.978	439.597	822.232	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	1.64
468	1K	65.679	384.085	4.036	305.152	84.533	1090.549	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.01	2.01
468	1L	-57.250	384.085	21.369	305.152	161.186	1163.969	9.05	4.52	9.05	4.52	0.74	0.01	2.14
468	1Q	39.123	-96.948	4.540	-63.431	205.283	330.714	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.66
468	1R	-30.693	-96.948	20.865	-63.431	338.044	304.343	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.65
468	1S	39.123	240.242	4.540	194.605	17.020	572.660	9.05	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	1.14
468	1T	-30.693	240.242	20.865	194.605	149.781	599.032	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	1.20
468	2	11.614	63.941	10.098	66.199	267.044	23.815	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.53
468	7	9.220	76.427	12.810	74.566	254.918	57.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.51
468	8	9.214	76.358	12.798	74.505	254.688	57.389	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.51

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= 1 d 24/20		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.41 cmq/mq passo= 102 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.06 cmq/mq passoy= 49 cm												
469	1A	67.708	-156.754	-8.174	-62.270	817.321	840.200	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.66
469	1B	-45.359	-156.754	27.345	-62.270	633.719	411.344	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.19
469	1C	67.708	306.877	-8.174	195.278	413.023	804.662	9.05	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.59
469	1D	-45.359	306.877	27.345	195.278	596.626	1233.518	9.05	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	2.46
469	1I	60.549	-138.944	4.928	-41.621	700.750	952.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.90
469	1J	-38.200	-138.944	14.243	-41.621	329.782	446.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.89
469	1K	60.549	289.068	4.928	174.629	109.087	840.164	9.05	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	1.68
469	1L	-38.200	289.068	14.243	174.629	480.055	1345.604	9.05	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	2.69
469	1Q	40.303	-46.487	5.872	-4.317	401.485	340.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.80
469	1R	-17.955	-46.487	13.299	-4.317	298.298	125.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.58
469	1S	40.303	196.610	5.872	137.325	77.603	518.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	1.04
469	1T	-17.955	196.610	13.299	137.325	180.789	734.125	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	1.47
469	2	18.762	82.012	6.849	78.162	305.174	103.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.61
469	7	17.206	89.088	9.198	82.231	242.165	166.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.48
469	8	17.193	88.999	9.190	82.151	242.067	166.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.48

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.36 cmq/mq		passox= 71 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.47 cmq/mq		passoy= 43 cm								
470	1A	63.226	-36.034	-19.259	18.135	226.685	245.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.48
470	1B	-34.925	-36.034	9.160	18.135	124.376	236.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.47
470	1C	63.226	179.940	-19.259	106.816	11.479	341.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	0.66
470	1D	-34.925	179.940	9.160	106.816	113.788	824.330	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.65
470	1I	61.121	-83.663	1.730	-9.057	393.857	151.069	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	0.79
470	1J	-32.819	-83.663	-11.830	-9.057	51.220	169.348	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.33
470	1K	61.121	227.568	1.730	134.008	164.117	409.165	9.05	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	0.82
470	1L	-32.819	227.568	-11.830	134.008	280.960	729.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	1.43
470	1Q	39.698	-1.983	-7.281	25.599	179.390	28.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.36
470	1R	-11.396	-1.983	-2.819	25.599	64.661	216.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.43
470	1S	39.698	145.889	-7.281	99.352	48.236	362.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.72
470	1T	-11.396	145.889	-2.819	99.352	66.493	549.662	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.09
470	2	22.069	94.900	-9.506	83.212	312.612	321.703	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.63
470	7	20.769	95.178	-8.399	83.121	218.074	347.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.68
470	8	20.754	95.092	-8.393	83.048	217.940	346.903	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.68

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= 1 d 24/20	Axxsup= --	Ayyinf= --				Ayysup= --				(e arm. base nelle due direz.)			
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx): Aswx= --		passox= --				;	Armatura a taglio	//x Vz(Myy): Aswy= 6.41 cmq/mq	passoy= 70 cm				
471 1A	42.437	-124.095	-6.810	-35.696	385.217	678.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.34	
471 1B	-55.069	-124.095	10.626	-35.696	93.224	283.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.57	
471 1C	42.437	87.543	-6.810	93.928	1026.845	403.555	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	2.05	
471 1D	-55.069	87.543	10.626	93.928	1318.838	8.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	2.44	
471 1I	28.423	-132.496	12.299	-43.633	164.113	480.183	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.96	
471 1J	-41.055	-132.496	-8.484	-43.633	30.608	143.021	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.28	
471 1K	28.423	95.943	12.299	101.865	903.012	543.758	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.80	
471 1L	-41.055	95.943	-8.484	101.865	1097.733	206.596	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	2.07	
471 1Q	14.474	-79.424	4.372	-13.663	116.892	388.842	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.78	
471 1R	-27.106	-79.424	-0.557	-13.663	258.816	280.136	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.56	
471 1S	14.474	42.872	4.372	71.895	674.804	406.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.35	
471 1T	-27.106	42.872	-0.557	71.895	816.729	297.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.57	
471 2	-14.665	20.996	3.998	44.739	705.618	429.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.38	
471 7	-11.962	-20.141	3.206	42.321	671.525	440.226	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.32	
471 8	-11.955	-20.125	3.207	42.285	670.938	439.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.32	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.26 cmq/mq		passox= 44 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.28 cmq/mq		passoy= 85 cm								
472	1A	40.489	-86.509	-3.791	4.425	360.276	721.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	1.43
472	1B	-48.356	-86.509	10.721	4.425	32.808	219.718	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.44
472	1C	40.489	148.916	-3.791	116.093	713.210	145.521	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	1.42
472	1D	-48.356	148.916	10.721	116.093	1040.678	356.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.94
472	1I	33.284	-67.332	13.894	-11.769	104.272	363.929	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.73
472	1J	-41.151	-67.332	-6.964	-11.769	82.141	54.607	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.15
472	1K	33.284	129.738	13.894	132.287	598.262	310.633	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.19
472	1L	-41.151	129.738	-6.964	132.287	784.675	1.310	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.48
472	1Q	16.311	-31.073	6.846	15.191	57.666	304.015	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.61
472	1R	-24.179	-31.073	0.084	15.191	198.456	160.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.38
472	1S	16.311	93.479	6.846	105.327	481.947	204.958	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.96
472	1T	-24.179	93.479	0.084	105.327	622.737	61.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.20
472	2	-9.819	52.971	4.962	83.136	486.274	158.648	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.96
472	7	-7.993	48.323	4.819	81.895	472.754	192.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.93
472	8	-7.986	48.288	4.816	81.823	472.317	191.891	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.93

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.10 cmq/mq		passox= 55 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.61 cmq/mq		passoy= 80 cm								
473	1A	98.991	-143.326	32.523	-61.288	512.663	117.330	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.04	1.02
473	1B	-105.266	-143.326	-61.067	-61.288	322.108	158.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.56
473	1C	98.991	196.925	32.523	101.033	343.179	947.822	9.05	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	1.89
473	1D	-105.266	196.925	-61.067	101.033	152.624	988.917	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	1.81
473	1I	103.045	-147.983	21.273	-74.560	317.273	336.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	0.67
473	1J	-109.321	-147.983	-49.817	-74.560	368.815	72.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	0.64
473	1K	103.045	201.582	21.273	114.305	296.472	1033.386	9.05	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	2.06
473	1L	-109.321	201.582	-49.817	114.305	348.014	769.794	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	1.43
473	1Q	50.720	-64.454	6.662	-29.258	307.192	373.590	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.75
473	1R	-56.995	-64.454	-35.206	-29.258	337.950	350.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.67
473	1S	50.720	118.052	6.662	69.002	327.337	755.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.51
473	1T	-56.995	118.052	-35.206	69.002	358.094	732.656	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.39
473	2	-8.295	51.265	-26.349	31.622	412.105	840.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	1.62
473	7	-6.654	44.989	-23.415	29.504	424.033	798.525	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.54
473	8	-6.649	44.958	-23.395	29.484	423.694	797.941	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.54

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= 1 d 24/20	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)									
Armatura a taglio	//y Vz(Mxx): Aswx= 3.99 cmq/mq	passox= 113 cm;	Armatura a taglio	//x Vz(Myy): Aswy= 8.04 cmq/mq	passoy= 56 cm									
474 1A	85.256	-157.307	46.921	-70.399	37.024	456.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	0.91	
474 1B	-113.795	-157.307	-53.193	-70.399	94.898	121.401	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	0.22	
474 1C	85.256	196.140	46.921	125.201	996.090	556.590	9.05	4.52	4.52	4.52	0.58	0.05	1.83	
474 1D	-113.795	196.140	-53.193	125.201	1128.012	221.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.05	1.93	
474 1I	81.194	-151.865	56.384	-63.524	154.336	641.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.04	1.28	
474 1J	-109.734	-151.865	-62.656	-63.524	235.869	26.338	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	0.41	
474 1K	81.194	190.698	56.384	118.325	855.118	651.654	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.04	1.71	
474 1L	-109.734	190.698	-62.656	118.325	1245.324	36.572	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.04	2.14	
474 1Q	36.119	-72.179	24.907	-26.565	209.472	374.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.75	
474 1R	-64.658	-72.179	-31.179	-26.565	365.445	211.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.67	
474 1S	36.119	111.013	24.907	81.367	725.543	466.183	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	1.45	
474 1T	-64.658	111.013	-31.179	81.367	881.516	303.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	1.61	
474 2	-28.493	40.139	-6.195	43.588	850.984	444.882	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.63	
474 7	-24.702	34.371	-5.394	40.697	800.752	447.022	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.54	
474 8	-24.684	34.350	-5.387	40.666	800.219	446.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.54	

475	1A	62.670	-125.796	-2.608	-33.561	227.923	534.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.06
475	1B	-82.420	-125.796	23.390	-33.561	406.477	186.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.72
475	1C	62.670	221.301	-2.608	149.519	480.139	3.528	9.05	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.88
475	1D	-82.420	221.301	23.390	149.519	658.693	344.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.17
475	1I	43.985	-102.106	6.564	-18.521	25.318	653.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.30
475	1J	-63.735	-102.106	14.217	-18.521	410.936	24.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.75
475	1K	43.985	197.612	6.564	134.479	475.680	165.139	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	0.95
475	1L	-63.735	197.612	14.217	134.479	911.934	463.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.67
475	1Q	22.950	-39.387	4.910	7.035	246.649	288.080	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.58
475	1R	-42.701	-39.387	15.871	7.035	403.492	80.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.76
475	1S	22.950	134.893	4.910	108.924	483.124	109.842	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.96
475	1T	-42.701	134.893	15.871	108.924	639.967	98.213	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.20
475	2	-20.339	79.521	17.489	84.029	646.822	0.437	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.25
475	7	-17.465	73.068	16.022	81.222	624.263	50.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.22
475	8	-17.451	73.013	16.011	81.154	623.718	50.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.21

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.09 cmq/mq passox= 63 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.08 cmq/mq passoy= 88 cm

476	1A	37.168	-184.112	4.719	-42.435	189.781	131.727	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.00	0.38
476	1B	-34.188	-184.112	-1.954	-42.435	16.410	340.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	0.68
476	1C	37.168	299.122	4.719	107.280	277.029	296.657	9.05	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	0.59
476	1D	-34.188	299.122	-1.954	107.280	103.658	87.912	9.05	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	0.18
476	1I	29.395	-131.023	3.048	-3.282	199.253	28.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.40
476	1J	-26.415	-131.023	-0.282	-3.282	56.781	360.327	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.72
476	1K	29.395	246.034	3.048	68.127	350.220	316.512	9.05	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.65
476	1L	-26.415	246.034	-0.282	68.127	94.185	72.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.00	0.18
476	1Q	16.600	-57.406	2.896	0.280	142.823	36.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.29
476	1R	-13.620	-57.406	-0.131	0.280	52.520	205.832	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.41
476	1S	16.600	172.416	2.896	64.565	240.919	162.017	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.48
476	1T	-13.620	172.416	-0.131	64.565	150.615	7.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	0.29
476	2	7.194	49.087	1.189	35.294	164.427	34.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.33
476	7	5.110	59.989	1.447	38.385	176.348	32.030	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.35
476	8	5.110	59.930	1.447	38.353	176.149	32.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.35

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

477	1A	36.191	-152.393	8.636	-58.216	398.641	156.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	0.80
477	1B	-32.707	-152.393	-4.640	-58.216	57.020	130.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	0.26
477	1C	36.191	298.313	8.636	129.425	84.462	167.124	9.05	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	0.33
477	1D	-32.707	298.313	-4.640	129.425	257.159	193.797	9.05	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.45
477	1I	28.766	-97.789	9.255	-34.180	312.767	82.466	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.62
477	1J	-25.283	-97.789	-5.259	-34.180	125.013	157.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.31
477	1K	28.766	243.709	9.255	105.389	266.495	194.756	9.05	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.49
477	1L	-25.283	243.709	-5.259	105.389	171.285	119.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.00	0.33
477	1Q	16.486	-36.724	5.738	-9.181	195.838	55.891	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.39
477	1R	-13.002	-36.724	-1.741	-9.181	11.420	90.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.18
477	1S	16.486	182.644	5.738	80.390	130.062	127.922	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.26
477	1T	-13.002	182.644	-1.741	80.390	54.356	92.825	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.18
477	2	6.617	68.917	1.024	40.377	131.105	11.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.26
477	7	4.890	80.071	1.666	43.105	116.216	2.800	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.23
477	8	4.887	80.012	1.664	43.077	116.115	2.760	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.23

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

478	1A	28.704	-126.133	11.214	-50.695	682.728	212.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	1.36
478	1B	-24.855	-126.133	-7.020	-50.695	155.296	110.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.30
478	1C	28.704	287.810	11.214	120.011	193.003	33.917	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.36
478	1D	-24.855	287.810	-7.020	120.011	720.435	356.744	9.05	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.28
478	1I	18.969	-81.476	13.312	-8.967	414.232	228.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.83
478	1J	-15.120	-81.476	-9.118	-8.967	133.409	141.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.28
478	1K	18.969	243.153	13.312	78.282	95.701	3.513	9.05	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.18
478	1L	-15.120	243.153	-9.118	78.282	451.939	372.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.00	0.88
478	1Q	12.659	-23.712	7.330	-2.701	264.242	78.345	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.53
478	1R	-8.810	-23.712	-3.135	-2.701	14.808	77.655	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.15
478	1S	12.659	185.389	7.330	72.017	22.899	67.030	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.13
478	1T	-8.810	185.389	-3.135	72.017	301.949	223.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	0.60
478	2	5.413	86.782	0.526	41.442	70.431	37.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.14
478	7	4.274	94.992	1.428	43.238	32.331	61.050	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.12
478	8	4.271	94.913	1.426	43.208	32.349	60.970	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.12

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.60 cmq/mq passox= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

479	1A	20.118	-51.965	11.129	-19.958	589.868	66.596	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	1.18
479	1B	-15.913	-51.965	-8.977	-19.958	104.910	188.150	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.37
479	1C	20.118	209.687	11.129	77.553	351.125	109.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	0.70
479	1D	-15.913	209.687	-8.977	77.553	836.083	364.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	1.63
479	1I	18.246	-30.431	10.413	15.228	263.919	26.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.53
479	1J	-14.041	-30.431	-8.260	15.228	92.417	209.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.41
479	1K	18.246	188.152	10.413	42.367	153.798	88.535	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	0.31
479	1L	-14.041	188.152	-8.260	42.367	510.134	324.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.00
479	1Q	10.588	6.565	5.961	7.028	172.121	51.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.34
479	1R	-6.383	6.565	-3.808	7.028	80.537	173.996	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.35
479	1S	10.588	151.156	5.961	50.567	165.678	124.059	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	0.33
479	1T	-6.383	151.156	-3.808	50.567	418.336	246.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	0.83
479	2	3.595	97.493	-2.132	36.809	44.788	131.924	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.26
479	7	3.276	100.365	-0.986	37.339	92.201	158.407	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.32
479	8	3.273	100.287	-0.985	37.314	92.065	158.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.50 cmq/mq passox= 69 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

480	1A	26.773	-34.552	11.891	-44.765	65.450	297.251	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.59
480	1B	-22.378	-34.552	-16.732	-44.765	340.324	164.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.66
480	1C	26.773	160.346	11.891	0.851	178.194	359.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.72
480	1D	-22.378	160.346	-16.732	0.851	453.068	225.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.88

480	1I	33.232	-31.619	5.240	-32.103	187.305	269.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.54
480	1J	-28.837	-31.619	-10.080	-32.103	383.966	100.167	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.74
480	1K	33.232	157.414	5.240	-11.811	134.552	423.016	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.84
480	1L	-28.837	157.414	-10.080	-11.811	331.214	254.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.63
480	1Q	15.926	3.931	3.408	-37.277	131.777	270.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.54
480	1R	-11.531	3.931	-8.248	-37.277	319.229	219.017	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.63
480	1S	15.926	121.863	3.408	-6.638	199.289	304.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.61
480	1T	-11.531	121.863	-8.248	-6.638	386.741	252.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.76
480	2	1.882	89.939	-6.167	-27.699	259.398	296.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.59
480	7	2.297	87.370	-4.997	-28.330	293.201	316.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.63
480	8	2.295	87.292	-4.991	-28.292	292.969	316.362	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.63

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

481	1A	31.894	-89.913	13.836	-62.926	372.624	548.183	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.09
481	1B	-29.506	-89.913	-23.787	-62.926	537.936	377.002	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.03
481	1C	31.894	147.039	13.836	-1.920	284.459	461.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.92
481	1D	-29.506	147.039	-23.787	-1.920	449.770	290.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.86
481	1I	46.768	-59.918	7.885	-44.958	346.061	382.117	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.76
481	1J	-44.380	-59.918	-17.836	-44.958	562.954	167.741	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	1.06
481	1K	46.768	117.044	7.885	-19.889	259.440	670.578	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	1.34
481	1L	-44.380	117.044	-17.836	-19.889	476.333	456.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.89
481	1Q	19.715	-30.969	3.372	-51.235	315.333	453.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.91
481	1R	-17.326	-30.969	-13.323	-51.235	477.563	375.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.93
481	1S	19.715	88.095	3.372	-13.612	344.831	463.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.92
481	1T	-17.326	88.095	-13.323	-13.612	507.061	384.569	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.99
481	2	-2.948	51.532	-9.716	-42.132	529.068	531.633	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.05
481	7	-1.841	46.098	-8.484	-42.538	535.762	541.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.07
481	8	-1.840	46.061	-8.478	-42.501	535.267	541.109	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.07

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.38 cmq/mq passo= 103 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.22 cmq/mq passo= 86 cm

482	1A	33.501	-85.684	18.318	-83.393	396.268	853.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.70
482	1B	-36.469	-85.684	-27.423	-83.393	689.227	564.463	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.31
482	1C	33.501	145.285	18.318	-12.127	384.587	226.199	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.77
482	1D	-36.469	145.285	-27.423	-12.127	677.545	63.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.28
482	1I	43.532	-54.792	18.335	-62.009	421.602	652.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	1.30
482	1J	-46.501	-54.792	-27.441	-62.009	772.155	400.338	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	1.44
482	1K	43.532	114.393	18.335	-33.512	301.658	390.325	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.78
482	1L	-46.501	114.393	-27.441	-33.512	652.212	138.215	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	1.22
482	1Q	17.626	-29.807	7.217	-70.360	429.814	589.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.18
482	1R	-20.594	-29.807	-16.323	-70.360	640.337	473.296	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.24
482	1S	17.626	89.408	7.217	-25.160	433.476	317.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.87
482	1T	-20.594	89.408	-16.323	-25.160	643.999	201.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.25
482	2	-6.060	53.876	-9.042	-60.856	709.083	471.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	1.40
482	7	-4.430	48.172	-7.853	-61.912	710.552	492.587	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	1.41
482	8	-4.427	48.130	-7.847	-61.850	709.945	492.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	1.41

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.01 cmq/mq passo= 75 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.64 cmq/mq passo= 68 cm

483	1A	29.032	-38.805	14.742	-60.270	47.755	469.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.94
483	1B	-25.565	-38.805	-19.142	-60.270	452.861	198.442	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.87
483	1C	29.032	173.783	14.742	-7.707	250.879	164.802	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	0.50
483	1D	-25.565	173.783	-19.142	-7.707	655.984	106.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	1.26
483	1I	27.602	-12.825	7.667	-47.812	173.655	373.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.75
483	1J	-24.135	-12.825	-12.067	-47.812	474.773	244.143	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.92
483	1K	27.602	147.802	7.667	-20.166	228.967	119.101	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.46
483	1L	-24.135	147.802	-12.067	-20.166	530.084	10.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.02
483	1Q	14.644	7.395	4.836	-51.915	180.389	284.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.57
483	1R	-11.177	7.395	-9.236	-51.915	409.321	223.926	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.80
483	1S	14.644	127.583	4.836	-16.063	294.418	139.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.59
483	1T	-11.177	127.583	-9.236	-16.063	523.351	78.604	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	1.03
483	2	-2.880	97.277	-5.540	-42.557	383.661	165.725	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.76
483	7	-1.531	94.199	-4.501	-43.619	416.927	195.662	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.83
483	8	-1.530	94.137	-4.498	-43.597	416.587	195.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.83

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.10 cmq/mq passo= 88 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

484	1A	14.796	-53.700	16.035	-42.968	676.631	76.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	1.35
484	1B	-10.724	-53.700	-14.133	-42.968	2.115	39.529	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.08
484	1C	14.796	221.712	16.035	5.684	375.739	91.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	0.75
484	1D	-10.724	221.712	-14.133	5.684	1054.485	207.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	2.07
484	1I	8.322	-20.156	7.777	-35.399	233.969	8.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.47
484	1J	-4.250	-20.156	-5.874	-35.399	143.512	204.297	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.40
484	1K	8.322	188.167	7.777	-1.885	234.342	73.398	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.47
484	1L	-4.250	188.167	-5.874	-1.885	611.823	139.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	1.21
484	1Q	7.007	11.938	6.426	-32.354	146.239	1.921	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.29
484	1R	-2.934	11.938	-4.524	-32.354	152.238	100.661	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.30
484	1S	7.007	156.074	6.426	-4.930	225.616	30.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	0.45
484	1T	-2.934	156.074	-4.524	-4.930	524.094	128.978	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	1.04
484	2	2.396	104.964	-1.644	-20.902	114.285	21.328	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.23
484	7	2.520	107.583	0.785	-22.485	168.897	47.467	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.34
484	8	2.518	107.499	0.785	-22.459	168.724	47.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.34

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.20 cmq/mq passo= 55 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

485	1A	21.881	-134.107	16.226	-24.340	858.747	319.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.71
485	1B	-17.701	-134.107	-12.101	-24.340	112.784	54.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.22
485	1C	21.881	305.131	16.226	70.025	244.463	52.348	9.05	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.45
485	1D	-17.701	305.131	-12.101	70.025	990.425	317.842	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	1.78
485	1I	18.269	-49.620	6.154	-5.775	316.989	171.180	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.63
485	1J	-14.089	-49.620	-2.030	-5.775	134.648	60.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.26
485	1K	18.269	220.644	6.154	51.460	2.969	62.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	0.12
485	1L	-14.089	220.644	-2.030	51.460	448.668	169.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	0.88

485	1Q	11.020	-16.458	6.820	0.627	260.200	121.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.52
485	1R	-6.840	-16.458	-2.696	0.627	59.719	1.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.12
485	1S	11.020	187.483	6.820	45.058	71.960	0.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.14
485	1T	-6.840	187.483	-2.696	45.058	391.879	119.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	0.77
485	2	4.700	92.029	2.048	24.421	39.150	26.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.08
485	7	3.857	100.612	2.247	26.743	11.525	16.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.03
485	8	3.854	100.528	2.246	26.727	11.371	16.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.03

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.71 cmq/mq passo= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

486	1A	27.854	-163.080	14.824	-37.050	601.730	132.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	1.20
486	1B	-24.014	-163.080	-10.916	-37.050	16.544	102.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	0.20
486	1C	27.854	316.892	14.824	88.763	52.170	6.832	9.05	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	0.10
486	1D	-24.014	316.892	-10.916	88.763	533.016	36.363	9.05	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	0.95
486	1I	26.539	-65.471	-2.859	-10.693	300.988	1.492	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.60
486	1J	-22.699	-65.471	6.767	-10.693	125.513	126.047	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.25
486	1K	26.539	219.283	-2.859	62.406	194.228	29.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	0.39
486	1L	-22.699	219.283	6.767	62.406	232.274	94.562	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.45
486	1Q	14.139	-30.304	6.343	-1.422	227.551	49.710	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.45
486	1R	-10.298	-30.304	-2.436	-1.422	33.897	92.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.18
486	1S	14.139	184.116	6.343	53.135	102.612	3.526	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.20
486	1T	-10.298	184.116	-2.436	53.135	158.837	46.344	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.31
486	2	6.236	71.612	2.195	28.053	117.544	41.197	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.23
486	7	4.689	83.814	2.280	30.530	88.683	50.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.18
486	8	4.689	83.730	2.279	30.508	88.592	50.196	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.18

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.68 cmq/mq passo= 96 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

487	1A	32.987	-193.480	11.674	-25.059	381.664	171.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	0.76
487	1B	-29.780	-193.480	-9.523	-25.059	42.954	110.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.22
487	1C	32.987	314.742	11.674	74.806	276.931	55.419	9.05	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	0.51
487	1D	-29.780	314.742	-9.523	74.806	147.686	337.481	9.05	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	0.66
487	1I	29.557	-90.043	-4.072	11.525	245.920	168.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.49
487	1J	-26.351	-90.043	6.224	11.525	107.802	177.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.36
487	1K	29.557	211.305	-4.072	38.222	341.780	11.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	0.68
487	1L	-26.351	211.305	6.224	38.222	11.942	334.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	0.67
487	1Q	15.133	-48.770	3.640	5.212	190.339	49.634	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.38
487	1R	-11.926	-48.770	-1.489	5.212	4.628	125.880	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.25
487	1S	15.133	170.032	3.640	44.535	238.606	40.391	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.48
487	1T	-11.926	170.032	-1.489	44.535	43.639	215.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	0.43
487	2	6.960	49.909	1.940	28.198	148.590	53.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.30
487	7	5.031	62.157	1.736	30.103	150.981	76.379	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.30
487	8	5.028	62.094	1.734	30.082	150.862	76.289	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.30

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

488	1A	48.394	-60.013	6.872	-101.111	327.438	1045.300	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	2.09
488	1B	-44.578	-60.013	-12.441	-101.111	619.185	707.260	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.39
488	1C	48.394	204.175	6.872	23.868	318.165	555.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	1.11
488	1D	-44.578	204.175	-12.441	23.868	609.912	893.197	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.75
488	1I	27.267	-6.714	6.252	-85.487	292.243	603.117	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.20
488	1J	-23.451	-6.714	-11.821	-85.487	617.367	551.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.19
488	1K	27.267	150.876	6.252	8.244	319.983	399.795	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.80
488	1L	-23.451	150.876	-11.821	8.244	645.107	451.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.25
488	1Q	19.444	5.315	2.413	-72.514	346.685	412.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.82
488	1R	-15.628	5.315	-7.982	-72.514	520.674	363.061	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.02
488	1S	19.444	138.847	2.413	-4.728	416.676	210.958	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.83
488	1T	-15.628	138.847	-7.982	-4.728	590.665	260.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.15
488	2	-8.312	107.194	-5.089	-45.414	532.780	1.919	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.05
488	7	-5.507	102.587	-4.541	-47.767	568.573	38.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.13
488	8	-5.505	102.520	-4.538	-47.720	568.115	38.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.13

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.02 cmq/mq passo= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.13 cmq/mq passoy= 55 cm

489	1A	35.523	-55.315	17.078	-58.715	517.090	533.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	1.07
489	1B	-25.862	-55.315	-14.254	-58.715	9.102	541.641	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	1.06
489	1C	35.523	231.268	17.078	24.334	497.478	633.378	9.05	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	1.26
489	1D	-25.862	231.268	-14.254	24.334	1005.466	625.491	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	1.93
489	1I	21.518	-4.117	13.381	-55.007	132.644	251.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.50
489	1J	-11.858	-4.117	-10.557	-55.007	190.751	479.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.94
489	1K	21.518	180.069	13.381	20.626	297.625	571.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.14
489	1L	-11.858	180.069	-10.557	20.626	621.019	343.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.22
489	1Q	17.504	15.323	7.930	-39.077	51.213	153.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.31
489	1R	-7.843	15.323	-5.106	-39.077	180.678	232.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.46
489	1S	17.504	160.630	7.930	4.696	307.698	323.949	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	0.65
489	1T	-7.843	160.630	-5.106	4.696	539.589	245.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	1.07
489	2	5.234	112.622	3.464	-17.648	129.162	129.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.26
489	7	5.709	114.300	2.827	-19.732	207.204	102.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.41
489	8	5.706	114.214	2.828	-19.710	206.995	102.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.41

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.82 cmq/mq passo= 57 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.93 cmq/mq passoy= 91 cm

490	1A	36.171	-133.046	21.893	-8.378	1112.395	329.077	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	2.22
490	1B	-26.078	-133.046	-18.878	-8.378	391.755	570.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	1.11
490	1C	36.171	310.882	21.893	42.955	594.730	749.048	9.05	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	1.50
490	1D	-26.078	310.882	-18.878	42.955	1315.369	507.721	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	2.34
490	1I	27.163	-24.304	16.007	-12.552	333.254	184.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	0.67
490	1J	-17.069	-24.304	-12.991	-12.552	32.789	309.343	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	0.61
490	1K	27.163	202.140	16.007	47.129	170.185	487.987	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	0.97
490	1L	-17.069	202.140	-12.991	47.129	536.229	363.417	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	1.04
490	1Q	19.093	-6.981	9.969	3.066	301.582	90.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.60
490	1R	-8.999	-6.981	-6.953	3.066	7.939	180.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.36
490	1S	19.093	184.817	9.969	31.510	210.913	359.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	0.72
490	1T	-8.999	184.817	-6.953	31.510	504.556	269.365	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	0.99

490	2	8.273	94.811	3.384	14.723	70.640	111.310	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.22
490	7	7.650	104.110	2.831	18.000	11.540	114.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.23
490	8	7.643	104.025	2.829	17.985	11.424	114.528	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.23

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.23 cmq/mq passo= 44 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.83 cmq/mq passoy= 77 cm

491	1A	43.054	-193.061	20.139	-16.507	822.990	610.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	1.64
491	1B	-34.814	-193.061	-16.523	-16.507	121.083	720.878	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	1.41
491	1C	43.054	354.672	20.139	62.373	101.251	936.699	9.05	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	1.87
491	1D	-34.814	354.672	-16.523	62.373	803.158	826.641	9.05	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	1.61
491	1I	31.353	-53.074	14.576	-8.196	323.026	358.878	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.72
491	1J	-23.113	-53.074	-10.961	-8.196	57.074	187.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.37
491	1K	31.353	214.685	14.576	54.062	76.906	402.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	0.80
491	1L	-23.113	214.685	-10.961	54.062	303.194	574.698	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	1.13
491	1Q	20.687	-30.509	9.406	3.665	272.186	201.703	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.54
491	1R	-12.448	-30.509	-5.790	3.665	13.081	175.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.35
491	1S	20.687	192.119	9.406	42.201	32.913	391.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	0.78
491	1T	-12.448	192.119	-5.790	42.201	252.355	417.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	0.83
491	2	8.880	70.595	2.576	20.492	152.093	63.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.30
491	7	7.186	85.279	2.170	24.456	96.409	95.618	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.19
491	8	7.180	85.195	2.169	24.435	96.360	95.463	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.19

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.40 cmq/mq passo= 70 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.29 cmq/mq passoy= 62 cm

492	1A	51.719	-221.703	16.006	-56.648	492.300	973.372	4.52	9.05	4.52	4.52	0.49	0.01	1.94
492	1B	-46.714	-221.703	-13.884	-56.648	26.613	778.428	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	1.52
492	1C	51.719	350.921	16.006	104.660	263.201	997.207	9.05	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.99
492	1D	-46.714	350.921	-13.884	104.660	255.712	1192.152	9.05	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	2.33
492	1I	37.343	-78.914	12.670	-14.970	267.536	450.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.90
492	1J	-32.338	-78.914	-10.549	-14.970	68.252	203.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.40
492	1K	37.343	208.132	12.670	62.983	304.840	422.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	0.84
492	1L	-32.338	208.132	-10.549	62.983	30.948	669.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	1.32
492	1Q	22.540	-48.602	7.577	-7.129	225.209	308.500	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.62
492	1R	-17.535	-48.602	-5.456	-7.129	3.782	186.444	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.37
492	1S	22.540	177.820	7.577	55.142	232.806	405.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.81
492	1T	-17.535	177.820	-5.456	55.142	11.379	527.279	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.04
492	2	8.540	47.057	1.471	23.679	166.732	32.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.33
492	7	6.099	62.549	1.088	26.930	162.554	77.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.32
492	8	6.096	62.486	1.087	26.925	162.480	77.446	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.27 cmq/mq passoy= 48 cm

493	1A	72.248	-289.925	37.366	-274.201	433.235	688.774	4.52	9.05	4.52	9.05	0.66	0.06	1.27
493	1B	-57.945	-289.925	-44.652	-274.201	132.591	683.327	4.52	9.05	4.52	4.52	1.00	0.05	1.28
493	1C	72.248	429.372	37.366	338.364	119.058	1082.676	9.05	4.52	9.05	4.52	0.98	0.06	1.99
493	1D	-57.945	429.372	-44.652	338.364	181.586	1088.122	9.05	4.52	9.05	4.52	0.83	0.05	1.89
493	1I	43.932	-80.237	31.190	-110.611	233.239	273.360	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	0.55
493	1J	-29.629	-80.237	-38.476	-110.611	71.574	131.289	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	0.25
493	1K	43.932	219.683	31.190	174.774	180.075	530.638	9.05	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	1.06
493	1L	-29.629	219.683	-38.476	174.774	18.409	672.708	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	1.27
493	1Q	32.561	-65.516	14.868	-82.513	205.765	140.934	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	0.41
493	1R	-18.257	-65.516	-22.154	-82.513	82.094	100.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.19
493	1S	32.561	204.963	14.868	146.676	169.555	499.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	1.00
493	1T	-18.257	204.963	-22.154	146.676	45.884	540.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	1.05
493	2	9.534	42.856	-1.359	17.572	222.521	52.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.44
493	7	9.483	62.753	-2.706	27.611	200.167	74.996	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.40
493	8	9.474	62.673	-2.702	27.572	200.002	74.718	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.40

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.47 cmq/mq passoy= 53 cm

494	1A	79.283	-283.637	25.368	-239.646	831.680	495.131	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.04	1.53
494	1B	-51.127	-283.637	-32.719	-239.646	417.806	756.506	4.52	9.05	4.52	4.52	0.90	0.04	1.44
494	1C	79.283	450.474	25.368	301.008	408.255	1164.812	13.57	4.52	9.05	4.52	0.68	0.04	2.15
494	1D	-51.127	450.474	-32.719	301.008	822.128	903.437	9.05	4.52	9.05	4.52	0.88	0.04	1.59
494	1I	46.304	-64.056	25.247	-103.715	268.983	278.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.56
494	1J	-18.148	-64.056	-32.598	-103.715	91.660	109.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.21
494	1K	46.304	230.892	25.247	165.077	82.108	518.246	9.05	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	1.03
494	1L	-18.148	230.892	-32.598	165.077	259.432	686.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.03	1.31
494	1Q	41.499	-54.960	10.548	-73.369	254.825	94.712	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.51
494	1R	-13.343	-54.960	-17.900	-73.369	91.024	117.800	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.23
494	1S	41.499	221.797	10.548	134.731	81.473	526.106	9.05	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	1.05
494	1T	-13.343	221.797	-17.900	134.731	245.274	503.018	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	0.98
494	2	15.392	68.154	-3.087	19.124	260.069	40.234	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.52
494	7	15.418	85.193	-2.503	27.800	158.471	133.312	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.32
494	8	15.403	85.112	-2.498	27.778	158.540	132.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 2 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.47 cmq/mq passo= 69 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.06 cmq/mq passoy= 49 cm

495	1A	71.451	-157.518	14.342	-125.706	1255.818	417.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	2.51
495	1B	-41.048	-157.518	-19.735	-125.706	891.572	538.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	1.68
495	1C	71.451	336.106	14.342	170.439	1107.341	927.721	9.05	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	2.04
495	1D	-41.048	336.106	-19.735	170.439	1471.587	806.946	9.05	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	2.57
495	1I	43.287	-14.507	18.033	-74.145	329.291	147.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.66
495	1J	-12.884	-14.507	-23.426	-74.145	185.797	188.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.36
495	1K	43.287	193.094	18.033	118.878	401.565	578.650	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	1.16
495	1L	-12.884	193.094	-23.426	118.878	545.060	537.321	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	1.07
495	1Q	40.064	-12.300	6.540	-42.712	325.443	46.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.65
495	1R	-9.662	-12.300	-11.933	-42.712	172.671	91.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.34
495	1S	40.064	190.888	6.540	87.445	388.440	481.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	0.96
495	1T	-9.662	190.888	-11.933	87.445	541.211	436.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	1.07
495	2	19.815	95.957	-6.141	19.640	188.896	204.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.40
495	7	19.977	105.001	-5.124	23.707	56.072	226.991	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.45
495	8	19.958	104.898	-5.120	23.683	56.134	226.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.45

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=11.45 cmq/mq passo=		39 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		7.22 cmq/mq passo=		62 cm						
496	1A	50.884	-37.801	16.798	-130.830	307.411	496.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	0.99
496	1B	-22.388	-37.801	-27.142	-130.830	163.367	351.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	0.68
496	1C	50.884	214.057	16.798	145.879	675.475	768.041	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	1.53
496	1D	-22.388	214.057	-27.142	145.879	819.519	912.850	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	1.75
496	1I	35.843	16.119	29.965	-93.721	7.398	63.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	0.13
496	1J	-7.347	16.119	-40.309	-93.721	91.612	300.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.57
496	1K	35.843	160.136	29.965	108.771	420.496	716.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	1.43
496	1L	-7.347	160.136	-40.309	108.771	504.710	480.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	1.00
496	1Q	32.896	22.427	9.180	-53.213	36.414	23.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	0.07
496	1R	-4.400	22.427	-19.524	-53.213	123.418	60.068	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.24
496	1S	32.896	153.828	9.180	68.262	388.690	476.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.95
496	1T	-4.400	153.828	-19.524	68.262	475.694	439.502	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	0.94
496	2	17.745	117.844	-9.087	14.346	35.190	413.687	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.82
496	7	18.223	117.510	-8.209	12.652	157.107	359.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.71
496	8	18.208	117.427	-8.203	12.639	156.862	359.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.71

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.38 cmq/mq passo=		70 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy=		7.10 cmq/mq passo=		63 cm							
497	1A	69.011	-71.861	20.691	-193.322	781.439	684.085	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	1.56	
497	1B	-58.206	-71.861	-31.591	-193.322	814.867	367.343	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	1.50	
497	1C	69.011	216.032	20.691	137.992	342.093	710.006	9.05	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	1.42	
497	1D	-58.206	216.032	-31.591	137.992	375.521	1026.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.04	1.96	
497	1I	36.751	-6.884	34.361	-140.262	563.012	228.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.03	1.12	
497	1J	-25.946	-6.884	-45.261	-140.262	648.926	291.832	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	1.25	
497	1K	36.751	151.054	34.361	84.931	508.034	634.495	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	1.27	
497	1L	-25.946	151.054	-45.261	84.931	593.947	571.306	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	1.14	
497	1Q	29.880	2.296	11.485	-99.906	575.027	117.197	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.15	
497	1R	-19.075	2.296	-22.385	-99.906	618.585	83.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	1.20	
497	1S	29.880	141.875	11.485	44.575	538.375	426.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	1.07	
497	1T	-19.075	141.875	-22.385	44.575	581.933	459.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.13	
497	2	-14.805	112.308	9.762	-21.486	672.364	464.565	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.31	
497	7	-11.299	105.668	-8.511	-27.548	710.769	370.519	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.40	
497	8	-11.291	105.583	-8.504	-27.523	710.155	370.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.39	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y	Vz(Mxx):	Aswx= 6.34	cmq/mq	passox= 71 cm;	Armatura a taglio		//x	Vz(Myy):	Aswy= 7.99	cmq/mq	passoy= 56 cm	
498	1A	68.563	-87.941	21.246	-134.559	551.679	1379.506	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	2.75
498	1B	-77.364	-87.941	-30.233	-134.559	857.384	1109.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	2.12
498	1C	68.563	151.533	21.246	8.126	622.394	340.894	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	1.24
498	1D	-77.364	151.533	-30.233	8.126	928.100	611.068	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.67
498	1I	49.611	-48.899	20.232	-107.139	586.013	936.625	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	1.87
498	1J	-58.413	-48.899	-29.219	-107.139	1001.254	741.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.84
498	1K	49.611	112.492	20.232	-19.293	478.525	26.500	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.96
498	1L	-58.413	112.492	-29.219	-19.293	893.765	168.188	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.64
498	1Q	25.919	-28.999	7.905	-104.967	667.915	810.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.62
498	1R	-34.720	-28.999	-16.893	-104.967	853.530	720.694	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.62
498	1S	25.919	92.591	7.905	-21.466	626.248	47.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.25
498	1T	-34.720	92.591	-16.893	-21.466	811.864	41.767	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.54
498	2	-13.685	58.393	-8.120	-77.653	1016.160	420.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.99
498	7	-10.559	51.910	-7.267	-80.150	1002.593	455.420	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	1.97
498	8	-10.553	51.886	-7.260	-80.086	1001.794	455.089	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	1.97

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.91 cmq/mq passo= 57 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.73 cmq/mq passo= 42 cm														
499	1A	121.628	-138.172	36.158	-231.278	932.632	820.543	4.52	4.52	4.52	9.05	0.84	0.03	1.86
499	1B	-154.573	-138.172	-30.082	-231.278	1052.450	649.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	1.71
499	1C	121.628	194.967	36.158	93.643	918.200	524.495	9.05	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	1.69
499	1D	-154.573	194.967	-30.082	93.643	1038.018	695.551	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	1.69
499	1I	40.233	-57.189	36.840	-159.866	944.105	503.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	1.89
499	1J	-73.177	-57.189	-30.765	-159.866	1104.954	413.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.99
499	1K	40.233	113.984	36.840	22.231	865.696	288.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.73
499	1L	-73.177	113.984	-30.765	22.231	1026.545	378.637	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	1.85
499	1Q	34.922	-43.499	19.413	-144.329	1026.232	397.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	2.05
499	1R	-67.866	-43.499	-13.337	-144.329	1078.433	349.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	1.96
499	1S	34.922	100.294	19.413	6.695	892.217	224.370	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	1.78
499	1T	-67.866	100.294	-13.337	6.695	944.418	272.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	1.72
499	2	-41.119	55.632	8.191	-77.172	1415.177	69.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	2.67
499	7	-33.447	48.458	6.527	-82.798	1372.275	9.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	2.61
499	8	-33.426	48.433	6.526	-82.733	1371.227	9.148	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	2.61

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=11.01 cmq/mq passo= 41 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.38 cmq/mq passo= 70 cm														
500	1A	270.941	-207.784	75.492	-245.193	1395.672	1958.525	4.52	9.05	4.52	9.05	0.67	0.05	3.61
500	1B	-292.923	-207.784	-79.995	-245.193	1609.819	1869.648	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	3.34
500	1C	270.941	73.190	75.492	2.165	1631.034	766.312	9.05	4.52	4.52	4.52	0.24	0.05	3.00
500	1D	-292.923	73.190	-79.995	2.165	1845.181	677.435	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.05	2.58
500	1I	139.765	-147.746	181.858	-183.407	1519.279	1760.583	4.52	4.52	4.52	9.05	0.97	0.08	3.24
500	1J	-161.748	-147.746	-186.361	-183.407	1728.845	1606.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	2.79
500	1K	139.765	13.152	181.858	-59.621	1512.007	1029.779	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.08	3.00
500	1L	-161.748	13.152	-186.361	-59.621	1721.574	875.377	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	2.78
500	1Q	92.766	-149.983	58.806	-203.047	1648.658	1737.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.03	3.41
500	1R	-114.749	-149.983	-63.309	-203.047	1716.575	1675.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	3.00
500	1S	92.766	15.390	58.806	-39.981	1524.278	960.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	3.04
500	1T	-114.749	15.390	-63.309	-39.981	1592.195	898.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	2.72
500	2	-41.081	-76.208	-8.083	-150.497	2183.077	1681.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	4.11
500	7	-30.513	-81.419	-6.055	-154.747	2169.163	1706.765	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	4.11
500	8	-30.497	-81.351	-6.050	-154.623	2167.570	1706.467	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	4.11

501	1A	263.528	-202.682	115.602	-252.219	1419.775	1720.662	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.08	3.17
501	1B	-285.527	-202.682	-120.115	-252.219	1565.555	1761.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.08	2.99
501	1C	263.528	68.069	115.602	9.222	1674.208	877.395	9.05	4.52	4.52	4.52	0.22	0.08	3.08
501	1D	-285.527	68.069	-120.115	9.222	1819.987	918.001	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.08	2.57
501	1I	107.166	-134.870	203.570	-197.130	1625.964	1271.196	4.52	4.52	4.52	9.05	0.77	0.07	3.25
501	1J	-129.164	-134.870	-208.083	-197.130	1579.752	1383.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.06	2.65
501	1K	107.166	0.257	203.570	-45.866	1660.010	1254.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	3.31
501	1L	-129.164	0.257	-208.083	-45.866	1613.798	1367.468	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.06	2.71
501	1Q	83.665	-144.158	73.508	-208.069	1661.367	1528.227	4.52	4.52	4.52	9.05	0.76	0.03	3.32
501	1R	-105.664	-144.158	-78.021	-208.069	1684.590	1569.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	2.91
501	1S	83.665	9.545	73.508	-34.928	1555.173	1068.725	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	3.11
501	1T	-105.664	9.545	-78.021	-34.928	1578.395	1110.436	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	2.73
501	2	-41.106	-76.219	-8.094	-150.462	2182.322	1683.605	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	4.11
501	7	-30.537	-81.428	-6.065	-154.731	2168.430	1708.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	4.15
501	8	-30.520	-81.364	-6.060	-154.609	2166.844	1708.221	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	4.14

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=16.98 cmq/mq passo= 26 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 13.70 cmq/mq passo= 33 cm

502	1A	31.692	-144.162	17.506	-71.896	298.067	731.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	1.46
502	1B	-34.104	-144.162	-27.581	-71.896	391.438	639.973	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.23
502	1C	31.692	78.641	17.506	-7.772	450.548	517.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.03
502	1D	-34.104	78.641	-27.581	-7.772	543.918	426.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.03
502	1I	48.660	-112.809	17.823	-56.191	302.396	487.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.97
502	1J	-51.073	-112.809	-27.898	-56.191	525.452	344.919	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	0.98
502	1K	48.660	47.289	17.823	-23.478	316.534	812.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	1.62
502	1L	-51.073	47.289	-27.898	-23.478	539.589	669.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	1.28
502	1Q	18.931	-87.019	6.542	-60.134	343.069	643.934	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	1.29
502	1R	-21.343	-87.019	-16.617	-60.134	469.190	557.375	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	1.09
502	1S	18.931	21.499	6.542	-19.535	372.796	600.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.20
502	1T	-21.343	21.499	-16.617	-19.535	498.916	513.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	1.00
502	2	-4.699	-32.347	-8.812	-51.175	580.852	753.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.49
502	7	-3.465	-36.797	-7.975	-51.885	572.090	759.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.50
502	8	-3.462	-36.766	-7.965	-51.847	571.683	758.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.50

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.52 cmq/mq passo= 100 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.32 cmq/mq passo= 71 cm

503	1A	48.961	-116.918	11.818	-72.227	163.977	448.631	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.90
503	1B	-62.006	-116.918	-15.164	-72.227	49.472	161.610	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.32
503	1C	48.961	58.313	11.818	27.051	994.861	562.152	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.99
503	1D	-62.006	58.313	-15.164	27.051	1208.310	275.130	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	2.21
503	1I	35.373	-134.433	26.127	-87.330	126.307	337.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.67
503	1J	-48.419	-134.433	-29.472	-87.330	148.122	37.620	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.28
503	1K	35.373	75.828	26.127	42.155	896.211	686.141	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.79
503	1L	-48.419	75.828	-29.472	42.155	1170.640	386.708	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	2.18
503	1Q	18.034	-82.167	8.781	-56.665	258.301	372.725	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.74
503	1R	-31.079	-82.167	-12.127	-56.665	351.859	247.724	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.67
503	1S	18.034	23.562	8.781	11.489	692.474	476.037	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.38
503	1T	-31.079	23.562	-12.127	11.489	786.032	351.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.50
503	2	-15.862	-33.218	-2.115	-27.135	759.478	461.903	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	1.48
503	7	-12.996	-35.531	-2.165	-28.288	733.063	469.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.44
503	8	-12.986	-35.493	-2.161	-28.261	732.442	468.888	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.44

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.40 cmq/mq passo= 48 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.34 cmq/mq passo= 84 cm

504	1A	40.809	-129.547	14.029	-60.787	167.755	307.949	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.61
504	1B	-50.320	-129.547	-21.896	-60.787	54.083	66.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.13
504	1C	40.809	86.387	14.029	23.551	974.473	695.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	1.95
504	1D	-50.320	86.387	-21.896	23.551	1088.145	454.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	2.02
504	1I	35.192	-139.505	19.169	-62.345	201.784	449.857	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.90
504	1J	-44.703	-139.505	-27.036	-62.345	188.034	53.468	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.35
504	1K	35.192	96.345	19.169	25.109	732.357	816.279	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.63
504	1L	-44.703	96.345	-27.036	25.109	1122.174	312.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	2.10
504	1Q	16.421	-81.288	6.735	-45.121	177.084	376.694	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.75
504	1R	-25.932	-81.288	-14.602	-45.121	288.009	216.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.55
504	1S	16.421	38.128	6.735	7.885	632.381	546.336	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.26
504	1T	-25.932	38.128	-14.602	7.885	743.307	386.116	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.43
504	2	-11.977	-19.601	-6.503	-21.319	664.787	506.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	1.30
504	7	-9.725	-23.248	-6.003	-22.696	643.282	506.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	1.27
504	8	-9.717	-23.229	-5.996	-22.679	642.852	505.726	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	1.27

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.73 cmq/mq passo= 51 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.35 cmq/mq passo= 71 cm

505	1A	38.029	-135.652	13.691	-56.562	160.563	196.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.39
505	1B	-45.916	-135.652	-23.197	-56.562	104.881	145.228	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.28
505	1C	38.029	97.138	13.691	13.971	642.177	791.890	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.58
505	1D	-45.916	97.138	-23.197	13.971	586.495	740.238	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.43
505	1I	42.578	-124.956	8.208	-56.953	144.042	309.671	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.62
505	1J	-50.465	-124.956	-17.715	-56.953	319.865	27.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.59
505	1K	42.578	86.442	8.208	14.362	427.193	909.731	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.82
505	1L	-50.465	86.442	-17.715	14.362	603.016	627.446	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.22
505	1Q	18.036	-78.131	3.528	-44.179	261.725	387.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.77
505	1R	-25.923	-78.131	-13.035	-44.179	312.104	298.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.60
505	1S	18.036	39.616	3.528	1.588	434.954	638.785	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.28
505	1T	-25.923	39.616	-13.035	1.588	485.333	549.637	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.08
505	2	-10.040	-14.561	-8.228	-25.825	511.685	644.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	1.27
505	7	-8.129	-18.982	-7.474	-26.837	505.450	635.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	1.26
505	8	-8.123	-18.965	-7.466	-26.819	505.025	635.038	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	1.25

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.00 cmq/mq passo= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.08 cmq/mq passo= 63 cm

506	1A	37.731	-158.187	26.653	-97.256	336.831	1127.428	4.52	4.52	4.52

506	1C	37.731	67.268	26.653	-13.739	474.885	415.959	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.95
506	1D	-43.420	67.268	-35.635	-13.739	817.941	226.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	1.54
506	1I	47.551	-124.277	44.582	-69.395	363.433	858.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	1.71
506	1J	-53.240	-124.277	-53.564	-69.395	808.908	642.839	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	1.50
506	1K	47.551	33.358	44.582	-41.600	345.864	711.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	1.42
506	1L	-53.240	33.358	-53.564	-41.600	791.339	495.398	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	1.47
506	1Q	18.997	-103.677	15.298	-80.258	460.164	901.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.80
506	1R	-24.686	-103.677	-24.280	-80.258	690.936	783.114	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.51
506	1S	18.997	12.758	15.298	-30.736	463.836	570.880	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	1.14
506	1T	-24.686	12.758	-24.280	-30.736	694.608	452.108	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.34
506	2	-8.031	-48.907	-7.737	-70.336	794.956	863.436	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	1.70
506	7	-6.336	-53.471	-7.037	-71.685	783.442	876.996	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.73
506	8	-6.331	-53.417	-7.031	-71.625	782.865	876.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.73
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.36 cmq/mq passo= 71 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.77 cmq/mq passo= 51 cm														
507	1A	44.789	-182.212	41.626	-149.190	638.398	1672.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	3.34
507	1B	-55.763	-182.212	-48.728	-149.190	1060.012	1512.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	2.82
507	1C	44.789	62.126	41.626	-11.953	822.583	101.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	1.64
507	1D	-55.763	62.126	-48.728	-11.953	1244.197	58.253	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	2.30
507	1I	52.434	-140.983	89.200	-115.549	711.158	1266.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.05	2.53
507	1J	-63.408	-140.983	-96.302	-115.549	1196.171	1065.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	2.19
507	1K	52.434	20.897	89.200	-45.594	686.424	548.464	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.05	1.37
507	1L	-63.408	20.897	-96.302	-45.594	1171.437	347.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	2.14
507	1Q	21.354	-128.847	29.408	-122.991	849.825	1317.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	2.63
507	1R	-32.328	-128.847	-36.511	-122.991	1075.234	1221.028	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	2.31
507	1S	21.354	8.761	29.408	-38.152	807.361	393.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	1.61
507	1T	-32.328	8.761	-36.511	-38.152	1032.769	297.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	1.97
507	2	-12.476	-67.696	-5.651	-100.593	1286.287	1005.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	2.52
507	7	-10.412	-72.465	-5.286	-103.140	1271.168	1031.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	2.50
507	8	-10.404	-72.408	-5.283	-103.057	1270.184	1030.342	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	2.50
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.01 cmq/mq passo= 45 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 13.01 cmq/mq passo= 34 cm														
508	1A	228.991	-221.197	91.829	-239.130	1436.354	1929.046	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.07	3.55
508	1B	-224.231	-221.197	-99.948	-239.130	1196.556	1853.535	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.07	3.23
508	1C	228.991	50.758	91.829	-12.380	847.797	904.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.07	1.81
508	1D	-224.231	50.758	-99.948	-12.380	608.000	828.963	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	1.44
508	1I	119.077	-161.807	191.017	-180.898	1235.725	1827.157	4.52	4.52	4.52	9.05	0.97	0.07	3.37
508	1J	-114.317	-161.807	-199.136	-180.898	1026.759	1673.867	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	2.59
508	1K	119.077	-8.632	191.017	-70.611	1017.594	1084.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.07	2.16
508	1L	-114.317	-8.632	-199.136	-70.611	808.628	930.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.07	1.44
508	1Q	83.403	-166.391	64.202	-204.403	1218.424	1807.456	4.52	4.52	4.52	9.05	0.87	0.03	3.33
508	1R	-78.642	-166.391	-72.322	-204.403	1162.776	1754.158	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	3.17
508	1S	83.403	-4.049	64.202	-47.107	881.577	1003.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	2.00
508	1T	-78.642	-4.049	-72.322	-47.107	825.929	950.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	1.72
508	2	21.187	-101.744	-12.105	-158.775	1276.670	1781.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	3.50
508	7	13.983	-106.251	-9.431	-161.986	1306.972	1799.210	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	3.54
508	8	13.981	-106.171	-9.425	-161.864	1306.165	1798.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	3.54
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=11.17 cmq/mq passo= 40 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 15.01 cmq/mq passo= 30 cm														
509	1A	55.400	-197.176	30.359	-155.980	985.240	1344.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	2.69
509	1B	-62.172	-197.176	-36.653	-155.980	488.393	1232.781	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	2.34
509	1C	55.400	43.337	30.359	-29.444	449.138	2.388	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.90
509	1D	-62.172	43.337	-36.653	-29.444	47.709	109.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.21
509	1I	48.514	-154.007	88.176	-121.185	797.950	1011.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	2.02
509	1J	-55.287	-154.007	-94.470	-121.185	300.838	826.779	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	1.45
509	1K	48.514	0.168	88.176	-64.238	636.693	408.391	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	1.27
509	1L	-55.287	0.168	-94.470	-64.238	139.581	223.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	0.39
509	1Q	23.285	-146.391	26.301	-134.433	730.193	1130.550	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	2.26
509	1R	-30.057	-146.391	-32.595	-134.433	481.434	1063.214	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	2.03
509	1S	23.285	-7.447	26.301	-50.990	456.097	171.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.91
509	1T	-30.057	-7.447	-32.595	-50.990	207.339	104.620	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.40
509	2	-9.102	-90.449	-7.118	-115.978	560.296	784.357	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.55
509	7	-7.269	-95.074	-5.953	-118.808	584.014	797.802	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.58
509	8	-7.262	-94.994	-5.947	-118.702	583.630	797.275	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.58
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.66 cmq/mq passo= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.46 cmq/mq passo= 43 cm														
510	1A	28.798	-178.193	12.294	-121.828	577.014	895.624	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.79
510	1B	-34.220	-178.193	-18.862	-121.828	109.965	751.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	1.46
510	1C	28.798	46.628	12.294	-25.037	135.776	258.503	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.52
510	1D	-34.220	46.628	-18.862	-25.037	331.273	113.883	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.63
510	1I	29.400	-141.189	46.826	-90.010	434.636	638.405	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	1.27
510	1J	-34.822	-141.189	-53.394	-90.010	89.223	427.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.79
510	1K	29.400	9.625	46.826	-56.855	334.965	582.215	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	1.16
510	1L	-34.822	9.625	-53.394	-56.855	188.894	371.102	4.52	4.52	4.52	4.52</			

511	1J	-37.952	-133.506	-30.113	-78.732	158.756	203.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.39
511	1K	32.713	20.544	22.605	-43.252	40.995	679.505	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	1.36
511	1L	-37.952	20.544	-30.113	-43.252	249.978	499.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.95
511	1Q	13.110	-116.044	6.148	-84.748	73.335	523.588	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.05
511	1R	-18.349	-116.044	-13.656	-84.748	108.518	419.300	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.82
511	1S	13.110	3.083	6.148	-37.236	9.243	463.423	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.93
511	1T	-18.349	3.083	-13.656	-37.236	191.097	359.136	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.70
511	2	-6.903	-63.679	-6.672	-76.099	117.725	576.915	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.14
511	7	-5.542	-68.179	-6.008	-78.057	102.217	580.391	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.15
511	8	-5.537	-68.123	-6.001	-77.988	102.113	579.753	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.15

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.29 cmq/mq passoy= 85 cm

512	1A	27.756	-145.401	7.775	-86.201	58.921	376.248	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	0.75
512	1B	-33.990	-145.401	-15.064	-86.201	61.598	229.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.45
512	1C	27.756	49.750	7.775	-11.393	533.821	434.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	1.07
512	1D	-33.990	49.750	-15.064	-11.393	531.144	288.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	1.01
512	1I	30.090	-137.473	3.840	-81.793	8.372	383.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	0.77
512	1J	-36.323	-137.473	-11.129	-81.793	241.514	16.294	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.46
512	1K	30.090	41.821	3.840	-15.802	230.709	648.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.29
512	1L	-36.323	41.821	-11.129	-15.802	463.851	281.061	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.88
512	1Q	12.788	-105.377	1.544	-77.343	121.426	382.358	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.76
512	1R	-19.021	-105.377	-8.832	-77.343	180.669	222.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.44
512	1S	12.788	9.725	1.544	-20.252	291.554	442.482	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.88
512	1T	-19.021	9.725	-8.832	-20.252	350.797	282.368	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.68
512	2	-7.913	-53.814	-5.937	-60.819	347.009	448.289	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.89
512	7	-6.413	-57.692	-5.508	-62.419	333.758	445.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.88
512	8	-6.408	-57.654	-5.502	-62.377	333.504	445.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.88

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.15 cmq/mq passo= 108 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.04 cmq/mq passoy= 89 cm

513	1A	29.578	-137.449	7.547	-88.585	70.639	271.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.54
513	1B	-36.904	-137.449	-13.772	-88.585	18.058	61.253	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.12
513	1C	29.578	39.779	7.547	-6.682	670.878	424.217	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	1.34
513	1D	-36.904	39.779	-13.772	-6.682	723.459	214.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.37
513	1I	26.399	-144.492	11.428	-94.005	81.295	268.023	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.54
513	1J	-33.725	-144.492	-17.653	-94.005	227.392	159.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.43
513	1K	26.399	46.823	11.428	-1.262	425.428	644.958	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	1.29
513	1L	-33.725	46.823	-17.653	-1.262	734.115	217.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.40
513	1Q	11.993	-104.829	3.624	-81.145	179.464	279.635	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.56
513	1R	-19.319	-104.829	-9.849	-81.145	238.447	111.931	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.46
513	1S	11.993	7.159	3.624	-14.121	414.373	373.540	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.83
513	1T	-19.319	7.159	-9.849	-14.121	473.356	205.835	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.92
513	2	-9.125	-56.547	-4.652	-59.195	479.257	320.366	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.94
513	7	-7.430	-59.873	-4.453	-60.817	460.892	321.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.91
513	8	-7.424	-59.817	-4.448	-60.763	460.610	320.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.91

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.71 cmq/mq passo= 79 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.02 cmq/mq passoy= 90 cm

514	1A	29.378	-132.404	5.503	-98.212	49.336	188.504	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.38
514	1B	-36.242	-132.404	-11.254	-98.212	60.246	18.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.11
514	1C	29.378	26.093	5.503	-1.586	708.608	354.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.41
514	1D	-36.242	26.093	-11.254	-1.586	818.189	147.503	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.55
514	1I	21.061	-145.501	15.889	-118.799	107.358	34.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.21
514	1J	-27.924	-145.501	-21.640	-118.799	129.962	180.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.35
514	1K	21.061	39.190	15.889	19.001	638.892	516.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.28
514	1L	-27.924	39.190	-21.640	19.001	876.212	301.414	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.68
514	1Q	10.699	-107.059	4.174	-90.763	231.668	162.862	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.46
514	1R	-17.563	-107.059	-9.925	-90.763	280.143	53.751	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.55
514	1S	10.699	0.748	4.174	-9.035	488.711	282.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.98
514	1T	-17.563	0.748	-9.925	-9.035	537.185	173.145	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.05
514	2	-9.110	-63.712	-3.779	-62.120	561.293	213.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	1.11
514	7	-7.298	-66.473	-3.803	-63.778	540.928	217.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.07
514	8	-7.293	-66.407	-3.798	-63.723	540.481	217.423	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.07

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.82 cmq/mq passo= 66 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.02 cmq/mq passoy= 112 cm

515	1A	52.802	-137.213	48.686	-158.305	705.954	669.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.41
515	1B	-56.828	-137.213	-56.250	-158.305	457.308	449.378	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.84
515	1C	52.802	23.822	48.686	-37.501	141.574	62.605	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.28
515	1D	-56.828	23.822	-56.250	-37.501	390.221	157.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.72
515	1I	28.573	-106.448	41.970	-131.076	377.303	734.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	1.47
515	1J	-32.600	-106.448	-49.534	-131.076	200.161	284.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.53
515	1K	28.573	-6.943	41.970	-64.731	115.572	227.785	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.45
515	1L	-32.600	-6.943	-49.534	-64.731	61.570	222.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.41
515	1Q	18.519	-103.039	19.974	-143.307	376.165	597.366	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.19
515	1R	-22.546	-103.039	-27.538	-143.307	347.849	399.460	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.77
515	1S	18.519	-10.352	19.974	-52.500	32.116	112.523	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.22
515	1T	-22.546	-10.352	-27.538	-52.500	60.432	85.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.16
515	2	-2.068	-67.470	-9.876	-124.841	156.565	323.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.64
515	7	-2.315	-70.597	-7.945	-126.872	177.288	329.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.65
515	8	-2.312	-70.537	-7.939	-126.771	177.219	329.294	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.65

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.49 cmq/mq passo= 82 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.71 cmq/mq passoy= 79 cm

516	1A	61.547	-141.401	21.782	-138.164	770.958	1093.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	2.18
516	1B	-64.498	-141.401	-29.160	-138.164	377.038	879.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.68
516	1C	61.547	24.667	21.782	-42.784	224.977	61.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.45
516	1D	-64.498	24.667	-29.160	-42.784	168.942	153.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.31
516	1I	32.244	-115.832	13.994	-113.967	533.045	1039.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	2.08
516	1J	-35.196	-115.832	-21.371	-113.967	205.274	608.107	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.18
516	1K	32.244	-0.902	13.994	-66.982	396.742	332.601	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.01	0.79
516	1L	-35.196	-0.902	-21.371	-66.982	68.970	98.884	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.19

516	1Q	21.764	-108.272	7.166	-126.759	488.372	963.891	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.92
516	1R	-24.715	-108.272	-14.544	-126.759	339.438	771.553	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.51
516	1S	21.764	-8.462	7.166	-54.189	262.577	169.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.52
516	1T	-24.715	-8.462	-14.544	-54.189	113.644	23.183	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.22
516	2	4.269	-69.501	-8.588	-115.204	342.891	603.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.19
516	7	2.158	-72.709	-7.122	-117.158	364.880	611.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	1.21
516	8	2.161	-72.650	-7.117	-117.053	364.609	611.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	1.21

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.00 cmq/mq passo= 75 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.51 cmq/mq passo= 53 cm

517	1A	25.513	-141.035	-12.298	-117.518	721.778	542.848	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.44
517	1B	-30.466	-141.035	5.566	-117.518	276.369	399.342	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.80
517	1C	25.513	23.846	-12.298	-47.041	193.472	25.825	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.39
517	1D	-30.466	23.846	5.566	-47.041	251.937	169.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.48
517	1I	18.138	-120.340	17.100	-95.236	509.625	410.517	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.02
517	1J	-23.091	-120.340	-23.832	-95.236	109.468	59.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.21
517	1K	18.138	3.151	17.100	-69.323	360.373	314.059	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.72
517	1L	-23.091	3.151	-23.832	-69.323	39.784	37.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.08
517	1Q	9.771	-108.522	3.281	-106.410	437.748	461.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.92
517	1R	-14.724	-108.522	-10.013	-106.410	184.185	299.634	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.59
517	1S	9.771	-8.667	3.281	-58.149	285.656	73.883	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.57
517	1T	-14.724	-8.667	-10.013	-58.149	32.093	87.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.17
517	2	-3.938	-69.780	-6.925	-104.630	256.965	240.370	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.51
517	7	-3.686	-73.008	-5.951	-106.469	278.531	243.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.55
517	8	-3.680	-72.932	-5.946	-106.369	278.196	243.117	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.55

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.62 cmq/mq passo= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.22 cmq/mq passo= 107 cm

518	1A	22.216	-141.560	1.640	-109.661	557.610	409.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	1.11
518	1B	-27.667	-141.560	-7.936	-109.661	252.868	347.277	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.69
518	1C	22.216	25.398	1.640	-37.135	63.662	207.781	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.41
518	1D	-27.667	25.398	-7.936	-37.135	368.404	145.740	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.71
518	1I	15.928	-121.408	14.972	-85.941	410.498	287.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.82
518	1J	-21.380	-121.408	-21.268	-85.941	46.985	2.624	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.09
518	1K	15.928	5.247	14.972	-60.854	142.221	552.434	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	1.10
518	1L	-21.380	5.247	-21.268	-60.854	221.292	267.784	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.52
518	1Q	8.263	-108.368	2.607	-94.665	332.736	398.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.80
518	1R	-13.715	-108.368	-8.903	-94.665	60.981	249.823	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.49
518	1S	8.263	-7.793	2.607	-52.130	128.226	305.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.61
518	1T	-13.715	-7.793	-8.903	-52.130	143.530	156.429	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.31
518	2	-5.073	-69.313	-6.272	-93.344	80.416	362.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.72
518	7	-4.497	-72.456	-5.444	-95.013	98.090	364.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.72
518	8	-4.494	-72.386	-5.439	-94.923	98.081	364.200	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.72

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.34 cmq/mq passo= 104 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.30 cmq/mq passo= 105 cm

519	1A	14.676	-136.495	10.949	-101.971	357.868	277.762	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.71
519	1B	-20.716	-136.495	-16.903	-101.971	245.405	126.802	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.48
519	1C	14.676	15.795	10.949	-24.220	363.640	238.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.73
519	1D	-20.716	15.795	-16.903	-24.220	476.104	87.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.92
519	1I	14.932	-132.399	9.875	-95.623	303.946	201.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.61
519	1J	-20.971	-132.399	-15.828	-95.623	48.948	155.148	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.30
519	1K	14.932	11.698	9.875	-30.567	167.183	520.241	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.04
519	1L	-20.971	11.698	-15.828	-30.567	422.181	163.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.82
519	1Q	6.103	-110.446	4.005	-92.867	145.712	226.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.45
519	1R	-12.142	-110.446	-9.959	-92.867	28.537	52.172	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.10
519	1S	6.103	-10.255	4.005	-33.324	146.772	312.921	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.62
519	1T	-12.142	-10.255	-9.959	-33.324	263.947	138.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.52
519	2	-6.099	-73.217	-5.253	-80.205	120.274	251.430	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.50
519	7	-5.273	-75.995	-4.743	-81.645	103.761	247.758	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.49
519	8	-5.268	-75.926	-4.737	-81.574	103.710	247.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.49

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.05 cmq/mq passo= 111 cm

520	1A	14.092	-132.130	11.106	-100.864	170.068	127.613	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.34
520	1B	-20.119	-132.130	-17.117	-100.864	94.342	4.521	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.18
520	1C	14.092	5.868	11.106	-20.056	431.651	127.760	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.86
520	1D	-20.119	5.868	-17.117	-20.056	507.376	4.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.98
520	1I	13.103	-135.660	12.987	-106.987	137.714	20.949	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.27
520	1J	-19.130	-135.660	-18.999	-106.987	88.350	212.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.41
520	1K	13.103	9.398	12.987	-13.933	248.958	335.973	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.67
520	1L	-19.130	9.398	-18.999	-13.933	475.022	102.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	0.92
520	1Q	5.505	-110.940	4.809	-94.849	41.750	87.450	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.17
520	1R	-11.533	-110.940	-10.820	-94.849	88.456	2.093	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.17
520	1S	5.505	-15.321	4.809	-26.071	248.853	121.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.50
520	1T	-11.533	-15.321	-10.820	-26.071	295.559	35.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.58
520	2	-6.071	-77.619	-4.999	-76.912	267.265	79.273	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.53
520	7	-5.252	-80.107	-4.605	-78.264	249.784	80.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.49
520	8	-5.247	-80.049	-4.599	-78.212	249.702	80.214	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.49

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

521	1A	16.349	-130.457	9.244	-102.397	50.443	45.859	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.10
521	1B	-22.897	-130.457	-15.010	-102.397	32.625	46.666	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.09
521	1C	16.349	-5.758	9.244	-15.448	507.031	15.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	1.01
521	1D	-22.897	-5.758	-15.010	-15.448	524.849	107.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	1.01
521	1I	15.946	-136.961	10.713	-120.576	77.106	294.858	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.59
521	1J	-22.495	-136.961	-16.479	-120.576	33.463	83.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.16
521	1K	15.946	0.746	10.713	2.732	440.943	145.354	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.88
521	1L	-22.495	0.746	-16.479	2.732	551.512	356.718	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	1.07
521	1Q	6.581	-114.655	3.883	-97.177	151.651	58.232	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.30
521	1R	-13.130	-114.655	-9.649	-97.177	160.458	31.635	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.31
521	1S	6.581	-21.560	3.883	-20.668	313.948	30.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.63
521	1T	-13.130	-21.560	-9.649	-20.668	322.755	120.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.63

521	2	-6.418	-85.025	-4.545	-75.017	360.291	38.074	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.71
521	7	-5.599	-87.193	-4.265	-76.318	342.090	39.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.68
521	8	-5.594	-87.123	-4.263	-76.247	341.839	39.371	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.68

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)									
Armatura a taglio	//y Vz (Mxx):	Aswx= 4.29 cmq/mq	passox= 105 cm;	Armatura a taglio	//x Vz (Myy):	Aswy= --	passoy= --							
522	1A	19.343	-127.841	8.120	-103.594	244.199	331.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.66
522	1B	-25.505	-127.841	-13.704	-103.594	106.673	34.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.21
522	1C	19.343	-19.516	8.120	-13.268	442.524	130.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.88
522	1D	-25.505	-19.516	-13.704	-13.268	580.050	235.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	1.12
522	1I	20.685	-134.094	7.907	-131.825	154.697	662.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.32
522	1J	-26.848	-134.094	-13.491	-131.825	20.711	112.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.22
522	1K	20.685	-13.263	7.907	14.963	315.140	16.560	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.63
522	1L	-26.848	-13.263	-13.491	14.963	490.549	566.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	1.11
522	1Q	8.019	-117.071	2.602	-99.530	51.531	291.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.58
522	1R	-14.182	-117.071	-8.186	-99.530	104.714	10.450	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.20
522	1S	8.019	-30.286	2.602	-17.331	231.137	106.344	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.46
522	1T	-14.182	-30.286	-8.186	-17.331	284.320	195.345	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.56
522	2	-5.800	-93.204	-4.185	-74.554	266.919	65.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.53
522	7	-5.125	-95.050	-4.001	-75.767	249.270	64.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.49
522	8	-5.120	-94.974	-3.996	-75.713	249.138	64.483	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.49

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)									
Armatura a taglio	//y Vz (Mxx):	Aswx= 4.51 cmq/mq	passox= 100 cm;	Armatura a taglio	//x Vz (Myy):	Aswy= 5.15 cmq/mq	passoy= 87 cm							
523	1A	35.863	-128.058	3.548	-111.112	68.696	58.599	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.14
523	1B	-43.403	-128.058	-8.753	-111.112	185.702	56.711	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.35
523	1C	35.863	6.428	3.548	-0.609	705.503	186.598	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	1.41
523	1D	-43.403	6.428	-8.753	-0.609	822.508	71.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	1.54
523	1I	23.006	-138.795	16.670	-148.133	145.429	277.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.55
523	1J	-30.546	-138.795	-21.875	-148.133	210.128	82.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.40
523	1K	23.006	17.165	16.670	36.412	681.076	212.130	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.36
523	1L	-30.546	17.165	-21.875	36.412	745.775	407.143	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.43
523	1Q	12.668	-109.858	4.052	-104.389	361.301	3.622	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.72
523	1R	-20.207	-109.858	-9.256	-104.389	378.631	4.653	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.73
523	1S	12.668	-11.772	4.052	-7.332	512.573	125.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	1.02
523	1T	-20.207	-11.772	-9.256	-7.332	529.904	133.508	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	1.03
523	2	-10.188	-75.129	-2.691	-70.128	636.006	79.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.25
523	7	-8.125	-77.377	-3.004	-71.741	617.882	82.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.22
523	8	-8.121	-77.320	-3.002	-71.685	617.413	82.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.22

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)									
Armatura a taglio	//y Vz (Mxx):	Aswx= 6.40 cmq/mq	passox= 70 cm;	Armatura a taglio	//x Vz (Myy):	Aswy= --	passoy= --							
524	1A	49.711	-110.763	-7.664	-87.383	174.307	471.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.93
524	1B	-59.801	-110.763	5.285	-87.383	322.628	346.444	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.69
524	1C	49.711	30.643	-7.664	24.491	830.415	493.591	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.66
524	1D	-59.801	30.643	5.285	24.491	978.737	368.786	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.80
524	1I	29.170	-124.796	15.511	-119.173	290.693	199.771	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.58
524	1J	-39.260	-124.796	-17.890	-119.173	338.253	330.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.64
524	1K	29.170	44.675	15.511	56.282	814.791	509.914	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	1.63
524	1L	-39.260	44.675	-17.890	56.282	862.350	640.264	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	1.63
524	1Q	16.717	-87.433	2.938	-73.512	477.736	395.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.95
524	1R	-26.807	-87.433	-5.317	-73.512	512.837	379.778	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.99
524	1S	16.717	7.313	2.938	10.621	640.207	460.257	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.28
524	1T	-26.807	7.313	-5.317	10.621	675.307	444.180	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.30
524	2	-13.446	-50.158	0.642	-40.135	812.167	542.671	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	1.59
524	7	-10.595	-51.408	-0.251	-40.776	793.026	548.738	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.56
524	8	-10.588	-51.370	-0.250	-40.744	792.380	548.292	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.56

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --	Axxsup= --	Ayyinf= --	Ayysup= --	(e arm. base nelle due direz.)									
Armatura a taglio	//y Vz (Mxx):	Aswx= 7.61 cmq/mq	passox= 59 cm;	Armatura a taglio	//x Vz (Myy):	Aswy= 4.98 cmq/mq	passoy= 90 cm							
525	1A	42.255	-111.621	-5.203	-27.886	12.080	521.626	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.03
525	1B	-52.194	-111.621	7.600	-27.886	142.356	454.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.91
525	1C	42.255	46.247	-5.203	86.700	701.872	351.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.40
525	1D	-52.194	46.247	7.600	86.700	832.148	284.232	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	1.54
525	1I	26.775	-120.717	16.098	-63.222	232.393	339.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.68
525	1J	-36.714	-120.717	-13.700	-63.222	217.233	380.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.74
525	1K	26.775	55.343	16.098	122.036	626.995	425.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	1.25
525	1L	-36.714	55.343	-13.700	122.036	611.834	466.450	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.16
525	1Q	14.380	-83.294	5.849	-15.958	298.613	379.008	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.76
525	1R	-24.319	-83.294	-3.451	-15.958	364.276	393.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.78
525	1S	14.380	17.920	5.849	74.772	479.952	412.145	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.96
525	1T	-24.319	17.920	-3.451	74.772	545.615	426.850	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.05
525	2	-11.335	-40.021	1.879	43.341	611.660	504.300	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.20
525	7	-9.429	-41.397	1.737	41.637	590.945	516.585	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	1.16
525	8	-9.423	-41.358	1.737	41.598	590.557	516.182	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	1.16

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --	Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= 6.47 cmq/mq		passox= 69 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 4.06 cmq/mq		passoy= 111 cm				
526	1A	29.240	-109.271	-2.206	17.806	98.660	302.451	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.60
526	1B	-34.067	-109.271	6.598	17.806	10.419	254.300	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.51
526	1C	29.240	65.040	-2.206	108.585	530.366	246.376	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.06
526	1D	-34.067	65.040	6.598	108.585	639.444	198.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.22
526	1I	23.527	-105.189	9.564	-7.174	93.535	153.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.31
526	1J	-28.354	-105.189	-5.172	-7.174	154.550	134.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.30
526	1K	23.527	60.958	9.564	133.565	386.234	365.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.77
526	1L	-28.354	60.958	-5.172	133.565	447.249	347.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.86
526	1Q	11.821	-74.142	5.349	20.628	147.431	198.988	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.40
526	1R	-16.648	-74.142	-0.956	20.628	221.023	219.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.44
526	1S	11.821	29.911	5.349	105.763	319.761	281.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.64
526	1T	-16.648	29.911	-0.956	105.763	393.353	301.688	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.77
526	2	-6.342	29.129	3.020	84.619	387.243	268.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.77
526	7	-5.095	-26.817	2.979	84.317	375.862	294.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.74
526	8	-5.091	-26.779	2.977	84.259	375.605	293.756	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.74

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.97 cmq/mq passo= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
527	1A	19.782	-80.884	9.767	-50.105	220.905	613.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.22
527	1B	-15.598	-80.884	-5.917	-50.105	104.197	281.962	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.56
527	1C	19.782	149.364	9.767	210.816	277.154	302.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.00	0.60
527	1D	-15.598	149.364	-5.917	210.816	393.862	633.371	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.00	1.25
527	1I	28.886	-91.213	10.545	-108.750	324.835	700.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.40
527	1J	-24.703	-91.213	-6.695	-108.750	23.730	406.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.80
527	1K	28.886	159.694	10.545	269.460	196.686	426.189	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.01	0.78
527	1L	-24.703	159.694	-6.695	269.460	497.792	720.647	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.01	1.32
527	1Q	12.962	-31.064	6.348	-11.735	93.814	309.292	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.62
527	1R	-8.778	-31.064	-2.498	-11.735	3.012	152.785	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.30
527	1S	12.962	99.545	6.348	172.446	169.945	172.876	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	0.35
527	1T	-8.778	99.545	-2.498	172.446	266.770	329.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	0.66
527	2	2.373	47.268	3.232	94.937	72.369	35.946	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.14
527	7	2.533	46.508	2.965	99.624	89.343	16.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.18
527	8	2.531	46.480	2.962	99.544	89.268	16.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.18
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.61 cmq/mq passoy= 80 cm														
528	1A	28.017	-60.913	13.200	-86.268	281.840	364.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.73
528	1B	-24.044	-60.913	-9.727	-86.268	278.819	27.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.54
528	1C	28.017	131.896	13.200	230.825	344.369	184.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	0.69
528	1D	-24.044	131.896	-9.727	230.825	347.390	208.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	0.67
528	1I	34.077	-90.721	19.073	-138.279	319.083	448.321	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.90
528	1J	-30.104	-90.721	-15.600	-138.279	257.632	189.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.49
528	1K	34.077	161.703	19.073	282.835	323.182	33.165	4.52	4.52	9.05	4.52	0.72	0.01	0.65
528	1L	-30.104	161.703	-15.600	282.835	384.634	291.906	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.01	0.74
528	1Q	15.963	-25.043	8.893	-30.226	134.556	218.349	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.44
528	1R	-11.990	-25.043	-5.419	-30.226	140.747	72.351	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.28
528	1S	15.963	96.026	8.893	174.783	206.297	84.064	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.41
528	1T	-11.990	96.026	-5.419	174.783	200.106	61.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	0.39
528	2	3.722	43.180	3.170	81.895	10.147	112.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.23
528	7	3.282	44.724	2.822	87.497	11.407	109.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.22
528	8	3.280	44.696	2.819	87.438	11.350	109.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.22
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
529	1A	26.675	-83.252	15.254	-96.413	400.511	72.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.80
529	1B	-23.913	-83.252	-12.280	-96.413	389.988	207.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.75
529	1C	26.675	148.451	15.254	209.945	370.357	511.658	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	1.02
529	1D	-23.913	148.451	-12.280	209.945	380.880	231.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	0.73
529	1I	32.931	-100.551	24.221	-159.473	331.333	146.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	0.66
529	1J	-30.169	-100.551	-21.247	-159.473	343.272	46.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.66
529	1K	32.931	165.751	24.221	273.005	323.641	258.011	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.01	0.65
529	1L	-30.169	165.751	-21.247	273.005	311.702	157.285	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	0.60
529	1Q	14.928	-33.719	10.319	-43.151	179.572	107.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.36
529	1R	-12.167	-33.719	-7.344	-43.151	211.835	30.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.42
529	1S	14.928	98.918	10.319	156.683	192.204	273.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.55
529	1T	-12.167	98.918	-7.344	156.683	159.940	196.959	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.39
529	2	3.602	34.434	3.018	63.252	53.313	169.814	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.34
529	7	2.895	37.952	2.605	68.079	37.098	182.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.36
529	8	2.894	37.928	2.602	68.039	37.078	182.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.36
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 3.98 cmq/mq passoy= 113 cm														
530	1A	30.186	-47.732	14.992	-49.316	110.147	208.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.42
530	1B	-26.595	-47.732	-6.824	-49.316	233.059	12.240	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.45
530	1C	30.186	91.716	14.992	207.893	452.845	15.529	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	0.90
530	1D	-26.595	91.716	-6.824	207.893	329.933	180.890	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	0.63
530	1I	37.718	-90.638	26.899	-201.520	675.664	682.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	1.36
530	1J	-34.128	-90.638	-18.731	-201.520	503.353	432.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	0.96
530	1K	37.718	134.622	26.899	360.096	723.139	404.391	4.52	4.52	9.05	4.52	0.77	0.02	1.44
530	1L	-34.128	134.622	-18.731	360.096	895.450	654.562	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	1.70
530	1Q	17.402	-26.943	13.103	-34.718	160.694	217.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.43
530	1R	-13.811	-26.943	-4.935	-34.718	124.393	81.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.24
530	1S	17.402	70.927	13.103	193.294	344.179	53.443	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.69
530	1T	-13.811	70.927	-4.935	193.294	380.480	190.027	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	0.74
530	2	4.413	25.952	4.999	99.188	152.945	14.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.31
530	7	3.266	27.234	4.837	101.626	150.393	15.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.30
530	8	3.265	27.215	4.834	101.542	150.283	15.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.30
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.97 cmq/mq passo= 64 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.31 cmq/mq passoy= 85 cm														
531	1A	30.795	-57.987	21.668	-69.469	144.810	141.178	4.52	4.52	4.52				

532	1A	32.082	-113.816	38.847	-56.972	25.129	233.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	0.47
532	1B	-39.361	-113.816	-10.993	-56.972	137.760	128.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.26
532	1C	32.082	173.851	38.847	220.602	546.677	108.361	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.03	1.09
532	1D	-39.361	173.851	-10.993	220.602	383.788	213.295	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	0.72
532	1I	39.358	-258.105	68.452	-278.660	583.896	857.870	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	1.58
532	1J	-46.637	-258.105	-40.599	-278.660	293.000	503.037	4.52	4.52	4.52	9.05	0.94	0.05	0.88
532	1K	39.358	318.140	68.452	442.290	701.917	483.143	9.05	4.52	13.57	4.52	0.69	0.05	1.29
532	1L	-46.637	318.140	-40.599	442.290	992.812	837.975	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.05	1.72
532	1Q	15.953	-81.162	37.118	-53.405	48.199	258.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.52
532	1R	-23.232	-81.162	-9.264	-53.405	4.926	121.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.24
532	1S	15.953	141.197	37.118	217.035	413.843	101.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	0.83
532	1T	-23.232	141.197	-9.264	217.035	457.116	238.251	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	0.88
532	2	2.483	34.150	17.444	105.407	326.670	2.517	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.65
532	7	-2.784	36.473	17.875	106.702	305.395	6.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.61
532	8	-2.781	36.451	17.858	106.621	305.032	6.703	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.61

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.72 cmq/mq passo= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.67 cmq/mq passo= 67 cm

533	1A	25.461	-104.288	46.169	-65.524	279.190	282.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.56
533	1B	-32.767	-104.288	-18.328	-65.524	110.901	101.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.21
533	1C	25.461	164.299	46.169	229.274	520.998	80.875	4.52	4.52	9.05	4.52	0.72	0.03	1.04
533	1D	-32.767	164.299	-18.328	229.274	689.288	261.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	1.31
533	1I	25.526	-240.312	79.300	-285.159	497.751	845.069	4.52	9.05	4.52	9.05	0.66	0.05	1.56
533	1J	-32.831	-240.312	-51.458	-285.159	757.848	424.037	4.52	4.52	4.52	9.05	0.90	0.04	1.44
533	1K	25.526	300.323	79.300	448.910	1167.945	403.438	9.05	4.52	13.57	4.52	0.67	0.05	2.15
533	1L	-32.831	300.323	-51.458	448.910	907.848	824.470	9.05	4.52	9.05	4.52	0.88	0.04	1.60
533	1Q	10.649	-74.078	41.390	-56.492	95.351	263.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.53
533	1R	-17.954	-74.078	-13.549	-56.492	118.258	97.446	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.23
533	1S	10.649	134.088	41.390	220.242	528.356	76.847	4.52	4.52	9.05	4.52	0.56	0.02	1.05
533	1T	-17.954	134.088	-13.549	220.242	505.449	243.273	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	0.98
533	2	-8.673	46.077	19.482	112.185	225.224	12.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.44
533	7	-7.147	43.629	19.092	110.804	244.759	12.922	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.48
533	8	-7.143	43.604	19.079	110.721	244.449	12.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.48

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.09 cmq/mq passo= 49 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.57 cmq/mq passo= 68 cm

534	1A	14.583	-9.074	31.302	-54.554	353.372	329.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.71
534	1B	-10.980	-9.074	-23.165	-54.554	184.182	53.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.36
534	1C	14.583	53.050	31.302	213.187	403.596	81.989	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	0.81
534	1D	-10.980	53.050	-23.165	213.187	572.786	301.018	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	1.13
534	1I	20.154	-17.903	43.170	-194.534	606.796	826.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	1.65
534	1J	-16.551	-17.903	-35.033	-194.534	723.238	117.702	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	1.41
534	1K	20.154	61.879	43.170	353.168	942.652	89.569	4.52	4.52	9.05	4.52	0.77	0.02	1.88
534	1L	-16.551	61.879	-35.033	353.168	826.210	798.134	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.02	1.61
534	1Q	9.410	2.614	20.671	-31.970	198.627	276.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.55
534	1R	-5.807	2.614	-12.534	-31.970	174.910	11.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.35
534	1S	9.410	41.362	20.671	190.604	394.324	39.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	0.79
534	1T	-5.807	41.362	-12.534	190.604	418.041	248.228	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	0.83
534	2	1.601	32.515	6.906	111.396	140.992	16.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.28
534	7	1.916	31.176	6.308	108.968	143.141	17.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.29
534	8	1.914	31.153	6.302	108.884	143.007	17.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.29

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.33 cmq/mq passo= 61 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.43 cmq/mq passo= 70 cm

535	1A	12.533	-14.321	37.090	-79.348	447.014	269.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.89
535	1B	-10.400	-14.321	-32.049	-79.348	196.931	71.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.39
535	1C	12.533	60.564	37.090	206.283	414.481	299.582	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	0.83
535	1D	-10.400	60.564	-32.049	206.283	664.564	41.362	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	1.31
535	1I	16.093	-54.896	51.220	-223.225	973.857	497.905	4.52	4.52	4.52	9.05	0.50	0.01	1.94
535	1J	-13.960	-54.896	-46.180	-223.225	774.079	32.114	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	1.51
535	1K	16.093	101.138	51.220	350.160	991.629	260.685	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.01	1.98
535	1L	-13.960	101.138	-46.180	350.160	1191.407	269.334	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.01	2.33
535	1Q	7.574	-6.376	22.389	-49.151	308.124	224.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.62
535	1R	-5.440	-6.376	-17.348	-49.151	184.166	0.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.36
535	1S	7.574	52.619	22.389	176.086	401.716	229.540	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	0.80
535	1T	-5.440	52.619	-17.348	176.086	525.673	4.110	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	1.04
535	2	-2.330	35.434	5.063	90.107	140.115	163.197	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.33
535	7	1.491	33.518	4.379	87.773	142.044	158.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.32
535	8	1.490	33.493	4.377	87.711	141.907	158.357	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.27 cmq/mq passo= 48 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

536	1A	9.210	-34.205	28.623	-98.488	72.410	316.327	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.63
536	1B	-5.233	-34.205	-25.157	-98.488	143.464	120.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.28
536	1C	9.210	105.318	28.623	243.020	208.971	277.820	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.00	0.51
536	1D	-5.233	105.318	-25.157	243.020	137.916	159.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.00	0.31
536	1I	8.644	-58.085	36.122	-153.001	144.365	401.463	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	0.80
536	1J	-4.667	-58.085	-32.655	-153.001	115.013	64.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	0.23
536	1K	8.644	129.197	36.122	297.533	180.520	92.314	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.00	0.36
536	1L	-4.667	129.197	-32.655	297.533	209.872	244.342	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.00	0.43
536	1Q	5.723	-9.287	16.439	-37.561	43.213	201.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.40
536	1R	-1.746	-9.287	-12.972	-37.561	76.541	18.262	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.15
536	1S	5.723	80.400	16.439	182.092	142.048	138.859	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	0.28
536	1T	-1.746	80.400	-12.972	182.092	108.720	44.391	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.22
536	2	3.298	50.889	3.043	109.446	96.221	93.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.19
536	7	3.035	49.400	2.750	104.045	75.222	97.653	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.19
536	8	3.032	49.361	2.747	103.967	75.187	97.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.19

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

537	1A	3.148	-4.016	29.259	-131.237	39.858	209.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.42	
537	1B	-0.350	-4.016	-26.279	-131.237	347.896	44.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.69	
537	1C	3.148		69.520	29.259	245.344	329.960	347.783	4.52	4.52	9.05	4.52	0.53	0.00	0.66
537	1D	-0.350		69.520	-26.279	245.344	57.793	93.588	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.00	0.18

537	1I	4.789	-42.885	37.086	-184.903	119.806	194.715	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.00	0.39
537	1J	-1.990	-42.885	-34.106	-184.903	324.062	25.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	0.65
537	1K	4.789	108.390	37.086	299.010	306.127	277.779	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.00	0.61
537	1L	-1.990	108.390	-34.106	299.010	101.871	108.402	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.00	0.20
537	1Q	2.943	0.165	16.554	-57.951	23.671	148.208	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.30
537	1R	-0.145	0.165	-13.574	-57.951	192.752	59.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.38
537	1S	2.943	65.339	16.554	172.058	174.817	243.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.49
537	1T	-0.145	65.339	-13.574	172.058	5.735	154.909	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	0.30
537	2	1.548	51.913	2.228	87.632	28.259	230.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.46
537	7	1.531	48.539	1.992	82.883	12.296	218.492	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.44
537	8	1.530	48.503	1.990	82.824	12.345	218.252	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.44

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

538	1A	14.169	-58.708	41.151	-191.446	613.500	141.804	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.00	1.22
538	1B	-9.155	-58.708	-38.869	-191.446	771.747	42.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	1.52
538	1C	14.169	153.388	41.151	303.324	768.498	310.491	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.00	1.53
538	1D	-9.155	153.388	-38.869	303.324	610.251	495.024	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.00	1.20
538	1I	-0.533	-92.414	52.197	-213.922	825.842	285.409	4.52	4.52	4.52	9.05	0.48	0.00	1.65
538	1J	5.546	-92.414	-49.914	-213.922	715.199	18.894	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	1.43
538	1K	-0.533	187.094	52.197	325.799	711.950	334.326	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.00	1.42
538	1L	5.546	187.094	-49.914	325.799	822.594	638.630	4.52	4.52	9.05	4.52	0.77	0.00	1.64
538	1Q	5.276	-19.211	22.792	-79.462	347.576	38.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.69
538	1R	-0.262	-19.211	-20.509	-79.462	379.414	103.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.76
538	1S	5.276	113.891	22.792	191.340	376.165	249.221	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.00	0.75
538	1T	-0.262	113.891	-20.509	191.340	344.327	391.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	0.76
538	2	2.728	79.382	0.740	91.536	67.930	278.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.56
538	7	2.574	72.784	0.661	84.640	40.215	261.167	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.52
538	8	2.573	72.725	0.660	84.570	40.176	260.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.52

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.42 cmq/mq passo= 70 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.97 cmq/mq passo= 91 cm

539	1A	14.156	-47.549	30.582	-153.089	711.262	118.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	1.42
539	1B	-6.458	-47.549	-25.464	-153.089	653.740	83.567	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.29
539	1C	14.156	148.969	30.582	293.566	803.023	138.660	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.00	1.60
539	1D	-6.458	148.969	-25.464	293.566	860.546	103.561	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.00	1.70
539	1I	-6.690	-64.206	46.407	-192.133	803.754	8.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	1.59
539	1J	14.388	-64.206	-41.289	-192.133	566.461	225.676	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.13
539	1K	-6.690	165.625	46.407	332.611	715.745	3.449	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.01	1.42
539	1L	14.388	165.625	-41.289	332.611	953.038	213.418	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.01	1.90
539	1Q	5.140	-9.941	20.214	-59.844	338.541	66.692	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.68
539	1R	2.558	-9.941	-15.096	-59.844	282.431	136.714	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.56
539	1S	5.140	111.361	20.214	200.322	431.715	85.513	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	0.86
539	1T	2.558	111.361	-15.096	200.322	487.825	155.535	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.97
539	2	5.936	75.911	1.822	112.167	205.831	123.682	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.41
539	7	5.388	72.481	2.241	104.605	163.522	133.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.33
539	8	5.383	72.425	2.236	104.532	163.390	133.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.33

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.41 cmq/mq passo= 61 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

540	1A	4.071	-173.985	65.770	-240.892	897.485	191.960	4.52	4.52	4.52	9.05	0.71	0.01	1.79
540	1B	21.369	-173.985	-57.358	-240.892	831.313	438.467	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	1.66
540	1C	4.071	306.136	65.770	383.907	1087.832	92.802	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.01	2.00
540	1D	21.369	306.136	-57.358	383.907	1154.003	153.704	9.05	4.52	9.05	4.52	0.74	0.01	2.13
540	1I	-14.150	-182.637	73.618	-267.998	778.180	355.342	4.52	4.52	4.52	9.05	0.72	0.01	1.52
540	1J	39.590	-182.637	-65.206	-267.998	713.073	563.150	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	1.42
540	1K	-14.150	314.788	73.618	411.014	969.591	217.485	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.01	1.75
540	1L	39.590	314.788	-65.206	411.014	1034.699	9.678	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.01	1.91
540	1Q	4.564	-63.145	39.185	-97.066	335.013	201.325	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.67
540	1R	20.876	-63.145	-30.773	-97.066	311.738	334.585	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.64
540	1S	4.564	195.296	39.185	240.082	568.256	11.079	4.52	4.52	9.05	4.52	0.80	0.01	1.13
540	1T	20.876	195.296	-30.773	240.082	591.531	144.340	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	1.18
540	2	21.680	107.164	-5.110	118.102	427.051	244.630	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.85
540	7	19.769	99.425	-4.379	108.871	325.022	239.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.65
540	8	19.756	99.337	-4.379	108.779	324.814	238.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.65

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.98 cmq/mq passo= 50 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.38 cmq/mq passo= 103 cm

541	1A	-0.952	-190.657	56.354	-279.411	637.596	17.633	4.52	4.52	4.52	9.05	0.77	0.00	1.27
541	1B	19.646	-190.657	-68.016	-279.411	599.077	213.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.00	1.20
541	1C	-0.952	310.716	56.354	399.713	688.586	275.428	9.05	4.52	9.05	4.52	0.89	0.00	1.27
541	1D	19.646	310.716	-68.016	399.713	727.105	506.183	9.05	4.52	9.05	4.52	0.77	0.00	1.34
541	1I	-25.869	-208.456	72.157	-282.167	582.623	16.547	4.52	4.52	4.52	9.05	0.79	0.00	1.12
541	1J	44.563	-208.456	-83.819	-282.167	444.731	197.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.00	0.89
541	1K	-25.869	328.515	72.157	402.469	534.240	291.344	9.05	4.52	9.05	4.52	0.92	0.00	0.95
541	1L	44.563	328.515	-83.819	402.469	672.132	472.004	9.05	4.52	9.05	4.52	0.76	0.00	1.24
541	1Q	-2.258	-74.524	28.913	-114.394	260.876	108.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.52
541	1R	20.952	-74.524	-40.575	-114.394	232.453	226.293	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.46
541	1S	-2.258	194.582	28.913	234.696	321.962	262.258	4.52	4.52	9.05	4.52	0.79	0.00	0.64
541	1T	20.952	194.582	-40.575	234.696	350.386	380.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	0.72
541	2	14.572	108.695	-9.979	104.960	263.115	461.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.91
541	7	13.716	97.131	-9.082	94.947	182.124	407.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.80
541	8	13.706	97.060	-9.078	94.877	182.035	406.835	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.80

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.66 cmq/mq passo= 79 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

542	1A	-45.815	-220.536	92.056	-284.244	25.037	695.521	4.52	4.52	4.52	9.05	0.80	0.01	1.28
542	1B	34.078	-220.536	-73.419	-284.244	417.983	405.232	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	0.83
542	1C	-45.815	341.111	92.056	403.130	81.754	502.510	9.05	4.52	9.05	4.52	0.95	0.01	0.93
542	1D	34.078	341.111	-73.419	403.130	524.774	792.799	9.05	4.52	9.05	4.52	0.77	0.01	1.33
542	1I	-18.793	-207.311	73.202	-278.207	239.298	847.226	4.52	4.52	4.52	9.05	0.80	0.01	1.56
542	1J	7.056	-207.311	-54.565	-278.207	193.700	513.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	0.95
542	1K	-18.793	327.885	73.202	397.093	306.037	610.964	9.05	4.52	9.05	4.52	0.91	0.01	1.13
542	1L	7.056	327.885	-54.565	397.093	739.035	944.504	9.05	4.52	9.05	4.52	0.77	0.01	1.62

542	1Q	-19.296	-81.962	45.660	-114.257	40.293	340.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.68
542	1R	7.559	-81.962	-27.023	-114.257	271.310	200.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.54
542	1S	-19.296	202.536	45.660	233.143	228.427	297.892	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.01	0.55
542	1T	7.559	202.536	-27.023	233.143	459.444	437.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	0.92
542	2	-17.153	114.258	17.801	105.047	442.685	217.217	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.86
542	7	-13.410	100.594	15.641	94.627	398.708	156.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.78
542	8	-13.402	100.524	15.628	94.557	398.367	156.585	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.78

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.75 cmq/mq passo= 78 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.35 cmq/mq passo= 61 cm

543	1A	-26.888	-190.914	86.368	-270.737	310.046	810.354	4.52	4.52	4.52	9.05	0.73	0.02	1.49
543	1B	35.337	-190.914	-60.921	-270.737	807.888	534.848	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	1.61
543	1C	-26.888	334.495	86.368	401.841	452.583	802.291	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.02	1.48
543	1D	35.337	334.495	-60.921	401.841	45.259	1077.796	9.05	4.52	9.05	4.52	0.78	0.02	1.83
543	1I	-7.267	-184.608	77.099	-238.199	157.234	992.442	4.52	4.52	4.52	9.05	0.74	0.02	1.83
543	1J	15.716	-184.608	-51.653	-238.199	680.250	689.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	1.36
543	1K	-7.267	328.189	77.099	369.303	324.945	956.862	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.02	1.76
543	1L	15.716	328.189	-51.653	369.303	198.071	1259.885	9.05	4.52	9.05	4.52	0.72	0.02	2.17
543	1Q	-5.238	-65.416	48.997	-99.390	179.402	365.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.73
543	1R	13.687	-65.416	-23.550	-99.390	447.744	232.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.89
543	1S	-5.238	208.996	48.997	230.495	92.439	499.775	4.52	4.52	9.05	4.52	0.84	0.01	0.92
543	1T	13.687	208.996	-23.550	230.495	175.903	632.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	1.22
543	2	-10.454	125.642	23.382	107.188	205.347	380.417	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.76
543	7	-7.573	113.538	20.792	99.158	218.028	299.887	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.60
543	8	-7.574	113.461	20.779	99.085	217.698	299.661	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.60

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.29 cmq/mq passo= 71 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.80 cmq/mq passo= 46 cm

544	1A	24.158	-158.494	32.948	-100.274	142.293	351.100	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	0.70
544	1B	-21.168	-158.494	-30.182	-100.274	43.979	355.762	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.68
544	1C	24.158	273.687	32.948	165.142	250.393	311.376	9.05	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	0.62
544	1D	-21.168	273.687	-30.182	165.142	152.078	306.714	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.59
544	1I	15.160	-95.268	26.720	-83.506	65.705	416.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.83
544	1J	-12.170	-95.268	-23.953	-83.506	216.550	402.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.78
544	1K	15.160	210.461	26.720	148.374	510.922	357.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	1.02
544	1L	-12.170	210.461	-23.953	148.374	228.667	372.141	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	0.72
544	1Q	10.287	-42.211	14.944	-33.928	101.709	194.755	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.39
544	1R	-7.297	-42.211	-12.178	-33.928	25.199	224.417	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.44
544	1S	10.287	157.404	14.944	98.796	269.173	180.031	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.54
544	1T	-7.297	157.404	-12.178	98.796	192.663	150.368	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.38
544	2	-2.853	102.515	3.190	50.402	224.091	21.776	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.45
544	7	-0.913	92.099	2.506	47.468	212.463	24.696	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.42
544	8	-0.915	92.041	2.506	47.432	212.291	24.694	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.42

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 3.97 cmq/mq passo= 113 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

545	1A	19.104	-137.836	34.156	-90.594	442.479	334.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.88
545	1B	-15.610	-137.836	-30.153	-90.594	184.301	270.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.52
545	1C	19.104	284.038	34.156	161.839	42.152	306.247	9.05	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	0.61
545	1D	-15.610	284.038	-30.153	161.839	300.330	370.832	9.05	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.71
545	1I	13.230	-85.825	28.108	-60.795	356.442	297.221	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.71
545	1J	-9.737	-85.825	-24.106	-60.795	36.886	292.971	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.57
545	1K	13.230	232.027	28.108	132.040	179.035	328.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	0.66
545	1L	-9.737	232.027	-24.106	132.040	214.293	333.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	0.64
545	1Q	8.912	-29.738	16.011	-25.035	211.284	150.077	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.42
545	1R	-5.418	-29.738	-12.009	-25.035	65.363	155.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.30
545	1S	8.912	175.940	16.011	96.281	76.786	190.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.38
545	1T	-5.418	175.940	-12.009	96.281	69.135	186.034	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	0.37
545	2	-1.740	123.751	5.124	53.467	58.441	61.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.12
545	7	0.390	113.060	4.135	50.981	72.765	46.515	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.15
545	8	0.388	112.981	4.135	50.942	72.669	46.457	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.15

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

546	1A	24.337	-154.689	23.722	-76.218	359.289	130.598	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	0.72
546	1B	-20.486	-154.689	-19.808	-76.218	298.380	57.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.58
546	1C	24.337	308.726	23.722	128.071	228.351	39.928	9.05	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.42
546	1D	-20.486	308.726	-19.808	128.071	289.259	33.627	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.52
546	1I	12.399	-57.878	23.666	-46.070	192.798	188.677	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.38
546	1J	-8.548	-57.878	-19.753	-46.070	69.978	97.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.19
546	1K	12.399	211.915	23.666	97.923	140.007	0.092	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	0.28
546	1L	-8.548	211.915	-19.753	97.923	122.768	91.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.24
546	1Q	10.020	-26.090	12.564	-20.815	145.504	91.655	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.29
546	1R	-6.169	-26.090	-8.650	-20.815	53.353	80.735	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.16
546	1S	10.020	180.126	12.564	72.668	16.676	16.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	0.03
546	1T	-6.169	180.126	-8.650	72.668	75.475	5.316	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.15
546	2	-1.116	131.053	4.736	39.936	21.059	84.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.17
546	7	1.492	119.519	3.880	37.702	5.863	76.755	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.15
546	8	1.489	119.457	3.877	37.679	5.806	76.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.15

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

547	1A	31.228	-182.125	20.255	-78.487	175.114	53.544	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.35
547	1B	-28.015	-182.125	-18.102	-78.487	6.954	14.078	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	0.03
547	1C	31.228	303.520	20.255	128.352	228.301	152.542	9.05	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.42
547	1D	-28.015	303.520	-18.102	128.352	60.141	113.075	9.05	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.22
547	1I	17.249	-75.404	22.789	-57.513	78.956	206.353	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.41
547	1J	-14.036	-75.404	-20.636	-57.513	202.227	100.697	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.40
547	1K	17.249	196.799	22.789	107.378	437.482	65.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.87
547	1L	-14.036	196.799	-20.636	107.378	156.299	39.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.31
547	1Q	12.466	-42.459	10.937	-24.516	104.119	90.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.21
547	1R	-9.252	-42.459	-8.784	-24.516	8.742	89.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.18
547	1S	12.466	163.855	10.937	74.382	243.997	76.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	0.49
547	1T	-9.252	163.855	-8.784	74.382	131.136	76.585	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.26
547	2	-2.198	109.482	2.698	37.483	161.919	161.953	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.32

547	7	-0.461	97.930	2.160	35.713	159.326	141.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.32
547	8	-0.463	97.868	2.159	35.687	159.227	141.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.32
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
548	1A	43.971	-227.036	32.862	-113.867	405.081	815.016	4.52	9.05	4.52	4.52	0.51	0.02	1.63
548	1B	-38.952	-227.036	-30.736	-113.867	35.867	728.813	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	1.39
548	1C	43.971	356.361	32.862	162.092	201.981	947.380	9.05	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	1.89
548	1D	-38.952	356.361	-30.736	162.092	167.233	1033.583	9.05	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	1.98
548	1I	21.737	-67.355	30.809	-58.256	144.340	144.377	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.29
548	1J	-16.719	-67.355	-28.682	-58.256	47.667	248.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.48
548	1K	21.737	196.680	30.809	106.481	285.515	467.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	0.93
548	1L	-16.719	196.680	-28.682	106.481	93.508	362.944	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	0.70
548	1Q	16.995	-49.776	15.850	-34.431	178.057	198.948	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.40
548	1R	-11.977	-49.776	-13.724	-34.431	25.309	182.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.36
548	1S	16.995	179.102	15.850	82.656	212.539	400.610	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	0.80
548	1T	-11.977	179.102	-13.724	82.656	59.791	417.515	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	0.82
548	2	-2.797	122.134	3.420	39.532	148.717	250.857	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.50
548	7	1.790	107.629	2.616	36.497	152.137	208.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.42
548	8	1.787	107.566	2.616	36.472	152.009	208.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.42
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.04 cmq/mq passoy= 56 cm														
549	1A	58.554	-287.350	52.440	-282.783	473.331	575.733	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.06	1.06
549	1B	-44.245	-287.350	-59.732	-282.783	112.271	489.519	4.52	9.05	4.52	4.52	1.00	0.06	0.90
549	1C	58.554	426.831	52.440	347.221	140.351	888.457	9.05	4.52	9.05	4.52	0.96	0.06	1.64
549	1D	-44.245	426.831	-59.732	347.221	220.709	974.671	9.05	4.52	9.05	4.52	0.84	0.06	1.66
549	1I	34.115	-69.975	40.089	-119.927	189.300	5.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	0.38
549	1J	-19.807	-69.975	-47.382	-119.927	99.937	105.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.04	0.20
549	1K	34.115	209.457	40.089	184.364	152.685	504.605	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.04	1.01
549	1L	-19.807	209.457	-47.382	184.364	63.322	393.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.04	0.73
549	1Q	26.731	-62.844	20.871	-87.155	207.801	45.862	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.03	0.41
549	1R	-12.422	-62.844	-28.163	-87.155	82.168	46.605	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.16
549	1S	26.731	202.325	20.871	151.593	170.454	445.543	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	0.89
549	1T	-12.422	202.325	-28.163	151.593	44.821	444.800	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	0.85
549	2	10.086	139.043	8.341	66.188	117.789	562.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.12
549	7	9.862	120.490	-6.716	56.862	137.614	443.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.88
549	8	9.853	120.409	-6.713	56.820	137.451	443.598	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.88
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.58 cmq/mq passoy= 59 cm														
550	1A	11.423	-94.531	26.432	-144.419	260.499	81.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.52
550	1B	-17.647	-94.531	-33.721	-144.419	163.069	224.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.43
550	1C	11.423	-1.315	26.432	46.702	637.023	426.997	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	1.27
550	1D	-17.647	-1.315	-33.721	46.702	213.455	733.180	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.40
550	1I	7.572	-88.755	29.597	-137.480	263.309	71.662	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.53
550	1J	-13.797	-88.755	-36.886	-137.480	56.534	19.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.11
550	1K	7.572	-7.091	29.597	39.764	417.420	671.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	1.34
550	1L	-13.797	-7.091	-36.886	39.764	210.645	722.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.37
550	1Q	3.623	-81.423	12.016	-104.941	274.493	179.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.55
550	1R	-9.847	-81.423	-19.305	-104.941	110.277	238.021	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.46
550	1S	3.623	-14.423	12.016	7.224	363.677	413.259	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.83
550	1T	-9.847	-14.423	-19.305	7.224	199.461	471.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.92
550	2	-7.909	-53.932	-5.936	-60.888	348.309	439.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.87
550	7	-6.409	-57.820	-5.509	-62.498	334.975	436.483	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.86
550	8	-6.402	-57.772	-5.501	-62.446	334.655	436.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.86
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.96 cmq/mq passo= 91 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.70 cmq/mq passoy= 79 cm														
551	1A	16.831	-148.689	22.771	-138.542	280.415	137.201	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.56
551	1B	-22.082	-148.689	-30.261	-138.542	86.621	201.872	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.39
551	1C	16.831	35.911	22.771	16.641	217.150	664.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.33
551	1D	-22.082	35.911	-30.261	16.641	410.944	729.370	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.39
551	1I	3.988	-111.584	35.510	-128.236	59.298	53.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.12
551	1J	-9.239	-111.584	-43.000	-128.236	61.733	172.129	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.32
551	1K	3.988	-1.194	35.510	6.335	192.262	694.442	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	1.39
551	1L	-9.239	-1.194	-43.000	6.335	71.231	812.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	1.53
551	1Q	4.187	-104.722	12.547	-109.994	4.060	345.201	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.69
551	1R	-9.439	-104.722	-20.037	-109.994	0.912	365.786	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.71
551	1S	4.187	-8.056	12.547	-11.907	129.617	500.784	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	1.00
551	1T	-9.439	-8.056	-20.037	-11.907	134.589	521.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	1.01
551	2	-6.889	-63.542	-6.641	-76.031	126.357	565.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.12
551	7	-5.535	-68.060	-5.984	-77.999	110.798	569.377	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.13
551	8	-5.532	-68.005	-5.978	-77.928	110.785	568.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.13
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.32 cmq/mq passoy= 71 cm														
552	1A	16.896	-173.982	27.167	-142.033	541.556	623.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.25
552	1B	-22.342	-173.982	-33.680	-142.033	174.347	628.508	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.20
552	1C	16.896	42.668	27.167	-4.394	70.904	404.115	4.52	4.52					

Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.21 cmq/mq passo= 107 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.60 cmq/mq passo= 80 cm

553	1A	33.911	-195.735	51.925	-176.449	889.933	1158.714	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	2.31
553	1B	-40.655	-195.735	-58.237	-176.449	575.452	1179.781	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	2.17
553	1C	33.911	42.170	51.925	-8.875	352.205	35.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.70
553	1D	-40.655	42.170	-58.237	-8.875	37.724	56.087	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.10
553	1I	21.286	-137.840	91.797	-148.462	553.149	649.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	1.30
553	1J	-28.030	-137.840	-98.110	-148.462	543.137	761.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.33
553	1K	21.286	-15.725	91.797	-36.863	384.520	453.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.91
553	1L	-28.030	-15.725	-98.110	-36.863	374.507	565.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.99
553	1Q	11.913	-139.837	32.368	-148.204	660.542	964.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	1.93
553	1R	-18.658	-139.837	-38.680	-148.204	557.694	997.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	1.89
553	1S	11.913	-13.728	32.368	-37.121	369.963	217.081	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.74
553	1T	-18.658	-13.728	-38.680	-37.121	267.114	250.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.52
553	2	-9.051	-90.294	-7.156	-115.906	554.052	771.479	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	1.52
553	7	-7.229	-94.921	-5.980	-118.724	577.696	784.785	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.55
553	8	-7.226	-94.840	-5.976	-118.632	577.302	784.210	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.55

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.92 cmq/mq passo= 65 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.18 cmq/mq passo= 49 cm

554	1A	200.980	-216.709	141.425	-247.381	1450.528	1664.636	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.09	3.07
554	1B	-196.150	-216.709	-149.552	-247.381	1199.287	1720.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.09	2.82
554	1C	200.980	46.359	141.425	-4.109	846.649	1049.724	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.09	2.10
554	1D	-196.150	46.359	-149.552	-4.109	595.408	1105.953	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.09	1.81
554	1I	77.082	-148.650	207.103	-195.531	1177.382	1270.864	4.52	4.52	4.52	9.05	0.76	0.05	2.35
554	1J	-72.251	-148.650	-215.230	-195.531	1113.130	1409.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.05	2.14
554	1K	77.082	-21.700	207.103	-55.959	932.806	1361.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.05	2.72
554	1L	-72.251	-21.700	-215.230	-55.959	868.555	1499.726	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	2.28
554	1Q	66.937	-160.184	79.757	-209.719	1233.936	1572.228	4.52	4.52	4.52	9.05	0.79	0.03	2.90
554	1R	-62.107	-160.184	-87.883	-209.719	1163.309	1628.148	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	2.88
554	1S	66.937	-10.166	79.757	-41.771	882.628	1142.441	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	2.28
554	1T	-62.107	-10.166	-87.883	-41.771	812.001	1198.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	2.12
554	2	21.395	-101.698	-12.145	-158.760	1277.722	1790.391	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	3.51
554	7	14.125	-106.207	-9.457	-161.976	1308.151	1807.624	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	3.56
554	8	14.123	-106.126	-9.451	-161.852	1307.167	1807.168	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	3.56

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=11.28 cmq/mq passo= 40 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 14.06 cmq/mq passo= 32 cm

555	1A	19.146	-63.111	35.217	-139.328	441.373	193.347	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.88
555	1B	-27.043	-63.111	-44.718	-139.328	61.918	195.635	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.37
555	1C	19.146	24.611	35.217	96.718	809.802	740.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.62
555	1D	-27.043	24.611	-44.718	96.718	306.511	1129.019	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	2.12
555	1I	13.992	-61.492	40.771	-129.363	300.177	159.364	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.60
555	1J	-21.889	-61.492	-50.272	-129.363	58.179	44.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.11
555	1K	13.992	22.991	40.771	86.752	689.705	979.903	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.96
555	1L	-21.889	22.991	-50.272	86.752	447.707	1095.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	2.04
555	1Q	6.716	-45.796	16.425	-81.072	369.346	185.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.74
555	1R	-14.613	-45.796	-25.926	-81.072	208.704	296.601	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.57
555	1S	6.716	7.296	16.425	38.461	539.180	639.070	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.28
555	1T	-14.613	7.296	-25.926	38.461	378.539	750.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.44
555	2	-10.049	-14.539	-8.220	-25.823	512.171	643.724	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	1.27
555	7	-8.137	-18.958	-7.467	-26.836	505.914	634.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	1.25
555	8	-8.131	-18.942	-7.460	-26.816	505.501	634.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	1.25

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.30 cmq/mq passo= 71 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.78 cmq/mq passo= 51 cm

556	1A	15.688	-120.633	29.164	-124.518	200.331	290.916	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.58
556	1B	-18.103	-120.633	-39.232	-124.518	330.229	338.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.64
556	1C	15.688	55.248	29.164	44.940	513.472	815.009	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	1.63
556	1D	-18.103	55.248	-39.232	44.940	643.370	862.911	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.63
556	1I	-7.591	-88.534	49.606	-110.487	472.206	173.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.93
556	1J	5.175	-88.534	-59.674	-110.487	346.864	322.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.69
556	1K	-7.591	23.149	49.606	30.909	496.837	831.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.66
556	1L	5.175	23.149	-59.674	30.909	371.495	979.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.80
556	1Q	2.941	-74.883	16.703	-87.171	396.418	478.330	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.96
556	1R	-5.356	-74.883	-26.770	-87.171	380.353	513.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.99
556	1S	2.941	9.498	16.703	7.593	463.348	639.987	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.28
556	1T	-5.356	9.498	-26.770	7.593	447.283	675.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.30
556	2	-4.695	-32.247	-8.810	-51.096	582.047	751.411	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.48
556	7	-3.463	-36.700	-7.972	-51.828	573.213	756.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.49
556	8	-3.463	-36.671	-7.965	-51.789	572.787	756.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.49

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.01 cmq/mq passo= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.62 cmq/mq passo= 59 cm

557	1A	26.195	-151.375	36.882	-129.248	313.397	813.109	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	1.62
557	1B	-31.883	-151.375	-45.870	-129.248	675.961	775.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.45
557	1C	26.195	60.531	36.882	18.418	477.730	580.089	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	1.16
557	1D	-31.883	60.531	-45.870	18.418	840.294	542.782	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	1.60
557	1I	-9.661	-103.580	66.472	-114.490	586.261	548.697	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.15
557	1J	3.974	-103.580	-75.460	-114.490	580.201	617.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.16
557	1K	-9.661	12.736	66.472	3.660	573.491	737.978	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	1.47
557	1L	3.974	12.736	-75.460	3.660	567.430	807.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	1.45
557	1Q	4.952	-95.588	22.669	-102.269	549.986	749.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.50
557	1R	-10.639	-95.588	-31.657	-102.269	589.863	759.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.45
557	1S	4.952	4.744	22.669	-8.561	563.829	596.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.19
557	1T	-10.639	4.744	-31.657	-8.561	603.705	606.232	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	1.19
557	2	-8.034	-48.860	-7.757	-70.234	794.257	864.777	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	1.71
557	7	-6.338	-53.409	-7.051	-71.583	782.728	878.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.74
557	8	-6.334	-53.371	-7.045	-71.523	782.096	877.631	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	1.73

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.54 cmq/mq passo= 69 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.83 cmq/mq passo= 66 cm

558	1A	32.466	-178.317	51.924	-170.029	704.264	1468.914	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	2.93

558	1B	-43.432	-178.317	-59.019	-170.029	993.704	1453.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	2.67
558	1C	32.466	58.296	51.924	9.012	888.851	159.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	1.77
558	1D	-43.432	58.296	-59.019	9.012	1178.291	144.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	2.21
558	1I	9.676	-120.618	105.362	-144.580	958.813	939.901	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	1.91
558	1J	-20.642	-120.618	-112.457	-144.580	917.083	1006.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	1.78
558	1K	9.676	0.597	105.362	-16.437	965.472	606.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	1.93
558	1L	-20.642	0.597	-112.457	-16.437	923.742	673.488	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	1.79
558	1Q	8.329	-120.580	35.981	-137.381	925.870	1166.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	2.33
558	1R	-19.295	-120.580	-43.076	-137.381	983.380	1177.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	2.21
558	1S	8.329	0.559	35.981	-23.637	899.175	436.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.80
558	1T	-19.295	0.559	-43.076	-23.637	956.685	446.710	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.86
558	2	-12.440	-67.658	-5.624	-100.509	1286.166	1005.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	2.52
558	7	-10.385	-72.421	-5.269	-103.034	1271.160	1030.441	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	2.50
558	8	-10.378	-72.367	-5.263	-102.951	1270.181	1029.695	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	2.50

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.01 cmq/mq passox= 45 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 11.43 cmq/mq passoy= 39 cm

559	1A	56.414	-64.042	81.091	-151.304	634.510	145.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.04	1.27
559	1B	-62.698	-64.042	-109.643	-151.304	18.814	243.607	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.04	0.42
559	1C	56.414	117.668	81.091	191.056	646.936	862.839	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.04	1.72
559	1D	-62.698	117.668	-109.643	191.056	31.241	1251.685	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.04	2.15
559	1I	46.951	-70.856	85.264	-156.739	450.425	29.080	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.05	0.90
559	1J	-53.235	-70.856	-113.815	-156.739	114.038	103.710	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	0.21
559	1K	46.951	124.482	85.264	196.491	551.712	1002.735	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.05	1.85
559	1L	-53.235	124.482	-113.815	196.491	215.326	1135.526	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.04	1.94
559	1Q	24.917	-27.123	36.093	-71.626	367.975	217.362	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.73
559	1R	-31.201	-27.123	-64.644	-71.626	204.532	373.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.68
559	1S	24.917	80.749	36.093	111.378	461.219	733.435	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	1.46
559	1T	-31.201	80.749	-64.644	111.378	297.776	889.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	1.62
559	2	-8.302	51.302	-26.355	31.644	412.354	840.813	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	1.62
559	7	-6.658	45.029	-23.424	29.527	424.343	798.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.54
559	8	-6.654	44.994	-23.403	29.506	423.947	798.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.54

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.03 cmq/mq passox= 89 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.74 cmq/mq passoy= 46 cm

560	1A	15.817	-64.216	26.536	-120.518	348.655	229.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.70
560	1B	-13.427	-64.216	-36.487	-120.518	389.579	214.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.76
560	1C	15.817	121.396	26.536	55.737	432.915	623.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.25
560	1D	-13.427	121.396	-36.487	55.737	473.839	608.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.15
560	1I	-5.262	-28.739	42.299	-111.417	529.142	8.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.05
560	1J	7.653	-28.739	-52.250	-111.417	462.322	138.727	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.92
560	1K	-5.262	85.919	42.299	46.637	360.172	699.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.40
560	1L	7.653	85.919	-52.250	46.637	293.352	829.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	1.54
560	1Q	5.734	-16.758	14.334	-83.032	388.054	296.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.77
560	1R	-3.343	-16.758	-24.285	-83.032	402.585	361.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.80
560	1S	5.734	73.938	14.334	18.252	419.909	476.878	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.95
560	1T	-3.343	73.938	-24.285	18.252	434.440	541.990	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.05
560	2	-2.948	51.562	-9.718	-42.082	529.099	531.420	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.05
560	7	-1.840	46.128	-8.487	-42.488	535.839	541.349	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.07
560	8	-1.839	46.110	-8.477	-42.450	535.323	540.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.07

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.17 cmq/mq passox= 108 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.45 cmq/mq passoy= 70 cm

561	1A	24.207	-76.459	29.156	-127.019	441.721	491.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.98
561	1B	-27.174	-76.459	-38.262	-127.019	686.828	507.762	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.32
561	1C	24.207	136.098	29.156	31.580	386.738	283.180	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.77
561	1D	-27.174	136.098	-38.262	31.580	631.845	299.819	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.21
561	1I	12.282	-28.853	44.502	-112.490	588.649	306.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.18
561	1J	-15.249	-28.853	-53.608	-112.490	626.258	343.001	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.22
561	1K	12.282	88.493	44.502	17.050	447.309	447.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.89
561	1L	-15.249	88.493	-53.608	17.050	484.918	484.929	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.95
561	1Q	7.765	-18.595	15.672	-95.802	520.224	419.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.04
561	1R	-10.732	-18.595	-24.777	-95.802	568.491	465.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	1.12
561	1S	7.765	78.235	15.672	0.362	505.076	325.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.01
561	1T	-10.732	78.235	-24.777	0.362	553.342	371.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.09
561	2	-6.053	53.896	-9.043	-60.816	708.818	471.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	1.40
561	7	-4.425	48.191	-7.854	-61.851	710.256	492.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	1.41
561	8	-4.423	48.149	-7.848	-61.809	709.766	492.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	1.41

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.53 cmq/mq passox= 81 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

562	1A	69.776	-82.396	34.146	-154.752	605.178	1007.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	2.01
562	1B	-78.578	-82.396	-43.140	-154.752	890.235	1117.434	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	2.10
562	1C	69.776	145.985	34.146	28.403	589.347	348.813	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	1.18
562	1D	-78.578	145.985	-43.140	28.403	874.405	238.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	1.57
562	1I	34.902	-25.906	39.959	-134.782	801.436	612.910	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	1.60
562	1J	-43.704	-25.906	-48.953	-134.782	756.603	646.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	1.42
562	1K	34.902	89.495	39.959	8.433	722.979	121.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.44
562	1L	-43.704	89.495	-48.953	8.433	678.146	155.712	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	1.27
562	1Q	22.554	-18.643	16.282	-118.237	734.630	632.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.47
562	1R	-31.356	-18.643	-25.276	-118.237	789.687	681.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.51
562	1S	22.554	82.232	16.282	-8.112	689.895	87.420	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	1.38
562	1T	-31.356	82.232	-25.276	-8.112	744.952	135.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.42
562	2	-13.689	58.393	-8.127	-77.613	1015.868	420.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.99
562	7	-10.562	51.931	-7.277	-80.111	1002.293	455.716	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	1.97
562	8	-10.556	51.905	-7.267	-80.045	1001.550	455.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	1.97

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.90 cmq/mq passox= 57 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.69 cmq/mq passoy= 52 cm

563	1A	119.217	-132.259	52.529	-236.930	947.590	483.393	4.52	4.52	4.52	9.05	0.79	0.04	1.89
563	1B	-152.161	-132.259	-46.453	-236.930	1065.158	621.194	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.04	1.74
563	1C	119.217	189.105	52.529	99.324	905.186	495.183	9.05	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	1.67
563	1D	-152.161	189.105	-46.453	99.324	1022.754	357.382	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	1.67

563	1I	36.717	-43.531	43.032	-170.895	1070.797	135.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	2.14
563	1J	-69.661	-43.531	-36.956	-170.895	943.888	181.731	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	1.71
563	1K	36.717	100.377	43.032	33.289	1026.456	55.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	2.05
563	1L	-69.661	100.377	-36.956	33.289	899.546	9.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	1.63
563	1Q	33.415	-37.846	25.489	-148.712	1045.248	210.908	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	2.09
563	1R	-66.360	-37.846	-19.413	-148.712	1052.037	256.634	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.02	1.92
563	1S	33.415	94.692	25.489	11.106	918.307	130.623	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.83
563	1T	-66.360	94.692	-19.413	11.106	925.095	84.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	1.68
563	2	-41.119	55.639	8.197	-77.179	1415.036	68.926	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	2.67
563	7	-33.443	48.485	6.533	-82.785	1372.037	8.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	2.61
563	8	-33.420	48.439	6.530	-82.719	1371.023	8.493	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	2.61

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=11.01 cmq/mq passo= 41 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.83 cmq/mq passoy= 93 cm

564	1A	6.467	-18.696	44.127	-101.609	645.727	18.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.29
564	1B	14.300	-18.696	-63.875	-101.609	17.847	417.332	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.76
564	1C	6.467	133.951	44.127	197.724	160.484	482.617	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	0.96
564	1D	14.300	133.951	-63.875	197.724	467.396	918.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.68
564	1I	-2.882	-34.015	63.010	-125.591	526.745	233.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.05
564	1J	23.649	-34.015	-82.758	-125.591	178.423	412.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.74
564	1K	-2.882	149.270	63.010	221.707	0.092	487.274	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.01	0.90
564	1L	23.649	149.270	-82.758	221.707	348.413	666.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.19
564	1Q	4.821	6.683	23.070	-39.005	281.075	252.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.56
564	1R	15.946	6.683	-42.818	-39.005	73.053	409.298	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.77
564	1S	4.821	108.572	23.070	135.120	105.278	490.652	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.98
564	1T	15.946	108.572	-42.818	135.120	102.743	647.306	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.22
564	2	14.867	89.139	-15.609	69.540	62.595	663.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	1.30
564	7	14.447	84.115	-14.630	67.253	9.561	638.051	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.25
564	8	14.433	84.043	-14.614	67.198	9.548	637.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.25

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.02 cmq/mq passo= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.15 cmq/mq passoy= 63 cm

565	1A	9.479	-7.656	23.639	-105.091	163.163	85.137	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.33
565	1B	-5.084	-7.656	-28.479	-105.091	144.569	145.402	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.29
565	1C	9.479	133.496	23.639	61.210	373.837	377.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.75
565	1D	-5.084	133.496	-28.479	61.210	355.243	438.245	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.84
565	1I	-2.258	17.390	29.407	-108.990	311.279	107.051	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.62
565	1J	6.653	17.390	-34.247	-108.990	263.350	1.384	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.53
565	1K	-2.258	108.451	29.407	65.110	255.056	521.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.04
565	1L	6.653	108.451	-34.247	65.110	207.127	630.433	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.20
565	1Q	5.304	20.309	11.884	-74.026	208.253	139.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.42
565	1R	-0.909	20.309	-16.724	-74.026	228.413	212.676	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.46
565	1S	5.304	105.532	11.884	30.146	289.993	310.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.62
565	1T	-0.909	105.532	-16.724	30.146	310.153	384.097	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.75
565	2	1.885	89.983	-6.170	-27.643	259.300	296.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.59
565	7	2.299	87.415	-4.997	-28.275	293.108	316.811	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.63
565	8	2.297	87.336	-4.994	-28.256	292.869	316.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.63

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.90 cmq/mq passoy= 92 cm

566	1A	22.888	-15.316	23.218	-115.135	291.292	127.762	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.58
566	1B	-19.421	-15.316	-27.617	-115.135	325.983	333.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.64
566	1C	22.888	150.332	23.218	47.199	377.382	30.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.75
566	1D	-19.421	150.332	-27.617	47.199	412.074	235.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.80
566	1I	14.502	24.374	22.335	-101.421	266.354	57.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.53
566	1J	-11.035	24.374	-26.734	-101.421	337.282	124.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.66
566	1K	14.502	110.642	22.335	33.486	366.083	238.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.73
566	1L	-11.035	110.642	-26.734	33.486	437.012	306.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.86
566	1Q	9.989	22.390	10.157	-82.005	283.517	135.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.57
566	1R	-6.522	22.390	-14.556	-82.005	314.524	233.490	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.62
566	1S	9.989	112.626	10.157	14.070	388.841	129.802	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.78
566	1T	-6.522	112.626	-14.556	14.070	419.849	227.894	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.83
566	2	-2.880	97.296	-5.544	-42.536	383.402	165.965	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.76
566	7	-1.531	94.239	-4.504	-43.599	416.740	195.888	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.83
566	8	-1.530	94.155	-4.498	-43.555	416.384	195.648	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.83

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

567	1A	40.476	-38.977	24.736	-138.819	423.183	509.200	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.02
567	1B	-36.660	-38.977	-30.305	-138.819	678.954	805.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.54
567	1C	40.476	183.141	24.736	61.575	258.094	653.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	1.30
567	1D	-36.660	183.141	-30.305	61.575	513.864	356.812	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.97
567	1I	19.294	21.723	17.098	-115.138	408.584	346.720	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.82
567	1J	-15.478	21.723	-22.667	-115.138	442.477	370.591	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.86
567	1K	19.294	122.441	17.098	37.895	494.570	218.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.99
567	1L	-15.478	122.441	-22.667	37.895	528.464	194.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.03
567	1Q	15.252	17.738	9.408	-91.960	394.727	227.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.79
567	1R	-11.435	17.738	-14.977	-91.960	478.261	318.066	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.94
567	1S	15.252	126.426	9.408	14.716	458.786	165.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.92
567	1T	-11.435	126.426	-14.977	14.716	542.320	75.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.07
567	2	-8.307	107.215	-5.089	-45.395	532.557	1.647	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.05
567	7	-5.506	102.608	-4.541	-47.748	568.352	38.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.13
567	8	-5.503	102.520	-4.535	-47.700	567.877	38.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.12

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.28 cmq/mq passo= 85 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.27 cmq/mq passoy= 72 cm

568	1A	61.004	-62.575	32.354	-198.729	746.229	118.168	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	1.49
568	1B	-50.197	-62.575	-43.256	-198.729	916.231	439.081	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.04	1.70
568	1C	61.004	206.756	32.354	143.388	240.518	781.243	9.05	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	1.56
568	1D	-50.197	206.756	-43.256	143.388	410.520	460.329	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	0.86
568	1I	29.189	7.095	40.002	-148.191	632.873	32.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	1.26
568	1J	-18.382	7.095	-50.904	-148.191	543.148	21.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	1.06
568	1K	29.189	137.086	40.002	92.851	613.601	321.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	1.23
568	1L	-18.382	137.086	-50.904	92.851	523.876	374.175	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	1.02

568	1Q	25.653	7.644	16.136	-104.241	572.386	64.546	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	1.14
568	1R	-14.846	7.644	-27.038	-104.241	621.118	5.835	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.21
568	1S	25.653	136.536	16.136	48.900	535.631	336.327	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.07
568	1T	-14.846	136.536	-27.038	48.900	584.363	277.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	1.14
568	2	-14.800	112.315	9.755	-21.491	672.239	464.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.31
568	7	-11.294	105.675	-8.515	-27.555	710.618	370.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.40
568	8	-11.287	105.590	-8.507	-27.530	710.007	369.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.39

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.13 cmq/mq passo= 63 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.08 cmq/mq passo= 74 cm

569	1A	2.673	21.013	41.316	-46.873	72.131	574.869	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	1.15
569	1B	25.644	21.013	-51.423	-46.873	268.831	229.611	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.54
569	1C	2.673	122.981	41.316	171.903	155.771	349.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	0.70
569	1D	25.644	122.981	-51.423	171.903	40.929	1153.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	2.14
569	1I	11.474	10.147	41.104	-91.200	78.598	319.797	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.64
569	1J	16.843	10.147	-51.211	-91.200	18.002	364.197	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.68
569	1K	11.474	133.848	41.104	216.229	95.058	214.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	0.43
569	1L	16.843	133.848	-51.211	216.229	34.462	898.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.67
569	1Q	12.543	31.639	19.917	-12.687	72.779	89.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.18
569	1R	15.774	31.639	-30.024	-12.687	121.407	260.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.50
569	1S	12.543	112.355	19.917	137.717	8.347	318.074	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.64
569	1T	15.774	112.355	-30.024	137.717	40.281	668.917	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.28
569	2	22.080	94.969	-9.510	83.274	312.820	322.100	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.63
569	7	20.784	95.247	-8.405	83.182	218.231	347.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.69
569	8	20.764	95.160	-8.396	83.109	218.081	347.307	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.69

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.98 cmq/mq passo= 50 cm

570	1A	-1.855	-31.286	21.875	-66.309	472.904	245.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.94
570	1B	6.060	-31.286	-19.721	-66.309	313.613	152.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.63
570	1C	-1.855	189.046	21.875	123.948	559.682	146.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	1.11
570	1D	6.060	189.046	-19.721	123.948	718.973	543.515	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	1.44
570	1I	-0.235	15.663	19.508	-69.998	295.757	260.145	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.59
570	1J	4.441	15.663	-17.354	-69.998	165.372	2.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.33
570	1K	-0.235	142.097	19.508	127.637	411.441	301.103	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.82
570	1L	4.441	142.097	-17.354	127.637	541.826	558.406	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.09
570	1Q	1.170	21.825	10.688	-27.150	136.590	39.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.27
570	1R	3.036	21.825	-8.534	-27.150	41.379	129.144	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.25
570	1S	1.170	135.935	10.688	84.790	287.448	169.117	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.57
570	1T	3.036	135.935	-8.534	84.790	382.659	337.740	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.76
570	2	3.596	97.532	-2.131	36.849	44.728	132.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.26
570	7	3.277	100.424	-0.985	37.388	92.011	158.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.32
570	8	3.274	100.326	-0.984	37.352	91.947	158.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.59 cmq/mq passo= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.34 cmq/mq passo= 104 cm

571	1A	5.198	-29.758	19.040	-116.534	316.533	203.628	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.63
571	1B	-1.127	-29.758	-17.136	-116.534	341.735	208.781	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.68
571	1C	5.198	197.808	19.040	79.280	719.518	77.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.00	1.44
571	1D	-1.127	197.808	-17.136	79.280	694.316	334.853	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.00	1.38
571	1I	5.049	11.160	8.934	-97.853	252.927	113.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.51
571	1J	-0.977	11.160	-7.031	-97.853	98.625	32.633	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.20
571	1K	5.049	156.890	8.934	60.599	476.407	163.857	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	0.95
571	1L	-0.977	156.890	-7.031	60.599	630.710	244.638	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	1.26
571	1Q	4.053	23.186	7.464	-69.840	53.795	47.294	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.11
571	1R	0.019	23.186	-5.561	-69.840	6.719	84.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.17
571	1S	4.053	144.864	7.464	32.586	384.502	47.033	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	0.77
571	1T	0.019	144.864	-5.561	32.586	431.578	178.519	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.86
571	2	2.397	104.981	-1.643	-20.877	114.226	21.603	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.23
571	7	2.521	107.621	0.786	-22.459	168.826	47.662	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.34
571	8	2.519	107.516	0.786	-22.434	168.643	47.636	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.34

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.60 cmq/mq passo= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

572	1A	19.089	-24.473	33.011	-113.876	375.637	177.572	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.75
572	1B	-9.429	-24.473	-30.187	-113.876	146.898	513.090	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.98
572	1C	19.089	200.469	33.011	79.504	635.158	604.476	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	1.27
572	1D	-9.429	200.469	-30.187	79.504	863.898	268.958	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.02	1.70
572	1I	13.469	18.580	20.305	-88.519	141.346	211.978	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.42
572	1J	-3.809	18.580	-17.480	-88.519	12.100	160.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.31
572	1K	13.469	157.416	20.305	54.147	476.161	252.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.95
572	1L	-3.809	157.416	-17.480	54.147	629.607	303.364	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.25
572	1Q	11.946	26.765	13.692	-63.981	23.320	64.804	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.13
572	1R	-2.286	26.765	-10.867	-63.981	96.024	130.208	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.26
572	1S	11.946	149.231	13.692	29.609	392.237	221.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.78
572	1T	-2.286	149.231	-10.867	29.609	511.581	156.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	1.02
572	2	5.234	112.644	3.464	-17.638	129.126	128.829	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.26
572	7	5.709	114.322	2.828	-19.722	207.208	102.009	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.41
572	8	5.702	114.215	2.826	-19.701	206.923	101.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.41

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.72 cmq/mq passo= 67 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.70 cmq/mq passo= 96 cm

573	1A	44.116	-23.436	24.544	-141.847	351.760	7.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	0.70
573	1B	-15.620	-23.436	-34.885	-141.847	112.570	281.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	0.53
573	1C	44.116	199.743	24.544	156.916	624.616	697.097	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.03	1.39
573	1D	-15.620	199.743	-34.885	156.916	863.806	408.539	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	1.69
573	1I	30.408	27.461	33.056	-100.011	4.433	68.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	0.14
573	1J	-1.913	27.461	-43.398	-100.011	24.003	89.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.17
573	1K	30.408	148.846	33.056	115.081	488.044	326.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	0.97
573	1L	-1.913	148.846	-43.398	115.081	507.613	484.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.01
573	1Q	29.957	27.892	12.288	-58.566	18.554	91.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.18
573	1R	-1.461	27.892	-22.630	-58.566	120.793	71.617	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	0.24
573	1S	29.957	148.416	12.288	73.635	391.254	344.377	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.02	0.78

573	1T	-1.461	148.416	-22.630	73.635	493.492	324.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	0.98
573	2	17.748	117.851	-9.087	14.359	35.130	413.452	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.81
573	7	18.225	117.519	-8.208	12.667	157.107	359.330	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.71
573	8	18.207	117.435	-8.199	12.653	156.784	359.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.71

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.72 cmq/mq passo= 67 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.42 cmq/mq passo= 83 cm

574	1A	-8.833	-68.485	68.389	-162.972	679.053	1040.753	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	2.08
574	1B	31.196	-68.485	-49.206	-162.972	789.152	312.894	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	1.58
574	1C	-8.833	218.729	68.389	296.099	568.101	706.633	4.52	4.52	9.05	4.52	0.87	0.02	1.30
574	1D	31.196	218.729	-49.206	296.099	458.002	1434.492	4.52	4.52	9.05	4.52	0.97	0.02	2.48
574	1I	17.284	-52.484	59.803	-140.258	581.946	1012.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	2.02
574	1J	5.079	-52.484	-40.620	-140.258	596.952	261.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.19
574	1K	17.284	202.728	59.803	273.386	375.901	654.933	4.52	4.52	9.05	4.52	0.86	0.02	1.21
574	1L	5.079	202.728	-40.620	273.386	360.896	1405.925	4.52	4.52	9.05	4.52	0.84	0.02	2.46
574	1Q	15.463	-5.072	38.817	-51.791	342.599	402.016	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.80
574	1R	6.899	-5.072	-19.634	-51.791	401.269	56.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.80
574	1S	15.463	155.317	38.817	184.919	180.218	449.837	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	0.90
574	1T	6.899	155.317	-19.634	184.919	121.548	795.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	1.54
574	2	18.772	82.092	6.858	78.241	305.398	103.608	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.61
574	7	17.219	89.173	9.208	82.316	242.498	167.384	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.48
574	8	17.204	89.080	9.199	82.229	242.280	167.069	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.48

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.14 cmq/mq passo= 73 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 11.16 cmq/mq passo= 40 cm

575	1A	10.577	-108.296	28.949	-90.619	691.412	337.061	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.38
575	1B	-6.727	-108.296	-24.752	-90.619	396.759	35.540	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.78
575	1C	10.577	270.047	28.949	160.000	434.255	180.487	9.05	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.80
575	1D	-6.727	270.047	-24.752	160.000	728.907	482.009	9.05	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.33
575	1I	9.833	-49.685	19.838	-80.211	604.316	234.772	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.21
575	1J	-5.983	-49.685	-15.641	-80.211	272.262	116.691	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.54
575	1K	9.833	211.437	19.838	149.592	309.758	261.638	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.00	0.62
575	1L	-5.983	211.437	-15.641	149.592	641.812	379.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.00	1.27
575	1Q	6.367	-11.230	12.995	-30.602	300.115	107.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.60
575	1R	-2.517	-11.230	-8.798	-30.602	143.574	9.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.29
575	1S	6.367	172.982	12.995	99.983	181.070	154.547	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	0.36
575	1T	-2.517	172.982	-8.798	99.983	337.611	252.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	0.67
575	2	5.412	86.816	0.528	41.488	70.605	37.696	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.14
575	7	4.273	95.026	1.429	43.287	32.493	61.312	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.12
575	8	4.270	94.947	1.428	43.254	32.514	61.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.12

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.67 cmq/mq passo= 79 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

576	1A	13.469	-119.553	23.093	-93.193	547.220	235.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	1.09
576	1B	-9.290	-119.553	-18.966	-93.193	566.409	19.375	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	1.12
576	1C	13.469	290.614	23.093	138.924	697.916	20.963	9.05	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	1.29
576	1D	-9.290	290.614	-18.966	138.924	678.727	233.932	9.05	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	1.23
576	1I	7.347	-38.737	17.719	-57.239	366.653	125.963	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.73
576	1J	-3.168	-38.737	-13.592	-57.239	158.957	139.338	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.32
576	1K	7.347	209.798	17.719	102.970	290.464	137.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	0.58
576	1L	-3.168	209.798	-13.592	102.970	498.160	124.376	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	0.99
576	1Q	6.528	-9.949	11.134	-30.103	193.582	87.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.39
576	1R	-2.349	-9.949	-7.008	-30.103	127.883	35.467	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.25
576	1S	6.528	181.009	11.134	75.834	259.390	33.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	0.52
576	1T	-2.349	181.009	-7.008	75.834	325.089	86.208	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.65
576	2	4.700	92.066	2.049	24.463	39.290	26.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.08
576	7	3.857	100.648	2.249	26.787	11.324	16.145	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.03
576	8	3.854	100.544	2.247	26.762	11.291	16.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.03

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.43 cmq/mq passo= 83 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

577	1A	16.083	-125.633	38.774	-80.595	941.256	274.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	1.88
577	1B	-5.990	-125.633	-35.755	-80.595	730.295	392.633	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	1.45
577	1C	16.083	303.514	38.774	115.207	933.071	571.005	9.05	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	1.72
577	1D	-5.990	303.514	-35.755	115.207	1144.032	453.205	9.05	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	2.09
577	1I	-2.839	-20.514	28.366	-43.631	326.550	136.653	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.65
577	1J	12.933	-20.514	-25.347	-43.631	120.459	127.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.25
577	1K	-2.839	198.395	28.366	78.243	323.235	305.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	0.64
577	1L	12.933	198.395	-25.347	78.243	529.326	315.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	1.06
577	1Q	11.189	-6.426	17.078	-25.306	263.519	70.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.53
577	1R	-1.096	-6.426	-14.060	-25.306	129.469	80.973	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.26
577	1S	11.189	184.307	17.078	59.919	332.245	259.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.66
577	1T	-1.096	184.307	-14.060	59.919	466.295	249.295	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	0.93
577	2	8.273	94.834	3.385	14.752	70.702	111.110	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.22
577	7	7.649	104.133	2.833	18.031	11.449	114.434	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.23
577	8	7.643	104.048	2.831	18.014	11.351	114.295	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.23

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.90 cmq/mq passo= 50 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.44 cmq/mq passo= 101 cm

578	1A	64.617	-149.631	25.182	-144.747	1261.853	204.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.03	2.52
578	1B	-34.216	-149.631	-30.569	-144.747	946.433	234.919	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	1.80
578	1C	64.617	328.231	25.182	189.497	1162.005	624.441	9.05	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	2.14
578	1D	-34.216	328.231	-30.569	189.497	1477.426	593.803	9.05	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	2.60
578	1I	37.992	-8.863	23.586	-79.787	323.501	17.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.65
578	1J	-7.590	-8.863	-28.973	-79.787	225.593	35.890	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.45
578	1K	37.992	187.463	23.586	124.536	441.165	425.412	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	0.88
578	1L	-7.590	187.463	-28.973	124.536	539.073	407.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	1.06
578	1Q	37.564	-9.620	10.666	-49.490	329.760	29.756	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.66
578	1R	-7.163	-9.620	-16.054	-49.490	194.651	32.327	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.38
578	1S	37.564	188.220	10.666	94.240	410.223	357.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	0.82
578	1T	-7.163	188.220	-16.054	94.240	545.332	359.766	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.08
578	2	19.815	95.966	-6.141	19.656	188.887	204.251	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.40
578	7	19.977	105.011	-5.124	23.724	56.113	226.778	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.45

578	8	19.958	104.908	-5.117	23.699	56.175	226.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.45
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=11.49 cmq/mq passo=		39 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=		4.86 cmq/mq passoy=		93 cm		
579	1A	-26.578	-190.978	85.980	-270.621	310.240	801.630	4.52	4.52	4.52	9.05	0.73	0.02	1.48
579	1B	35.012	-190.978	-60.559	-270.621	804.062	531.695	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	1.61
579	1C	-26.578	334.347	85.980	401.881	448.502	800.492	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.02	1.47
579	1D	35.012	334.347	-60.559	401.881	45.319	1070.427	9.05	4.52	9.05	4.52	0.78	0.02	1.82
579	1I	-7.186	-184.617	76.920	-238.003	154.742	987.612	4.52	4.52	4.52	9.05	0.74	0.02	1.82
579	1J	15.621	-184.617	-51.500	-238.003	677.165	689.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	1.35
579	1K	-7.186	327.986	76.920	369.263	321.605	957.918	9.05	4.52	9.05	4.52	0.85	0.02	1.76
579	1L	15.621	327.986	-51.500	369.263	200.818	1256.409	9.05	4.52	9.05	4.52	0.72	0.02	2.16
579	1Q	-5.158	-65.502	48.839	-99.252	179.006	361.459	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.72
579	1R	13.592	-65.502	-23.419	-99.252	446.102	230.975	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.89
579	1S	-5.158	208.871	48.839	230.513	90.543	499.772	4.52	4.52	9.05	4.52	0.84	0.01	0.92
579	1T	13.592	208.871	-23.419	230.513	176.553	630.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	1.22
579	2	11.619	64.016	10.112	66.282	267.435	23.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.53
579	7	9.226	76.523	12.824	74.668	255.378	57.952	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.51
579	8	9.219	76.430	12.810	74.581	255.104	57.661	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.51

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayysup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 6.26 cmq/mq passo=		72 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=		9.77 cmq/mq passoy=		46 cm		
580	1A	19.082	-137.692	34.187	-90.570	441.017	333.413	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.88
580	1B	-15.597	-137.692	-30.188	-90.570	183.816	268.412	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.51
580	1C	19.082	283.680	34.187	161.854	42.228	305.621	9.05	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	0.61
580	1D	-15.597	283.680	-30.188	161.854	299.429	370.622	9.05	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.71
580	1I	13.219	-85.810	28.116	-60.787	355.958	296.277	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.71
580	1J	-9.734	-85.810	-24.118	-60.787	36.772	291.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.56
580	1K	13.219	231.798	28.116	132.071	178.360	328.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	0.66
580	1L	-9.734	231.798	-24.118	132.071	214.370	333.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	0.64
580	1Q	8.899	-29.576	16.018	-24.963	210.492	149.109	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.42
580	1R	-5.414	-29.576	-12.019	-24.963	64.993	153.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.30
580	1S	8.899	175.563	16.018	96.247	76.595	191.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.38
580	1T	-5.414	175.563	-12.019	96.247	68.904	186.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	0.37
580	2	6.617	68.948	1.025	40.428	131.293	11.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.26
580	7	4.893	80.120	1.668	43.169	116.389	3.015	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.23
580	8	4.890	80.042	1.666	43.129	116.268	2.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.23

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
581	1A	24.294	-154.769	23.658	-76.319	358.412	130.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	0.72
581	1B	-20.454	-154.769	-19.748	-76.319	298.646	56.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.58
581	1C	24.294	308.617	23.658	128.079	229.630	39.672	9.05	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.42
581	1D	-20.454	308.617	-19.748	128.079	289.397	34.434	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.52
581	1I	12.352	-57.965	23.613	-46.147	192.394	188.152	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.01	0.38
581	1J	-8.512	-57.965	-19.703	-46.147	70.024	96.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.19
581	1K	12.352	211.813	23.613	97.908	139.040	0.233	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	0.28
581	1L	-8.512	211.813	-19.703	97.908	123.378	92.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.24
581	1Q	9.991	-26.177	12.534	-20.871	144.924	91.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.29
581	1R	-6.151	-26.177	-8.624	-20.871	53.371	80.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.16
581	1S	9.991	180.025	12.534	72.631	15.644	15.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	0.03
581	1T	-6.151	180.025	-8.624	72.631	75.909	4.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.15
581	2	6.236	71.648	2.196	28.099	117.619	41.036	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.23
581	7	4.692	83.828	2.282	30.573	88.775	50.097	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.18
581	8	4.689	83.745	2.280	30.548	88.741	50.070	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.18

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
582	1A	26.935	-199.940	37.797	-90.220	675.134	680.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	1.36
582	1B	-18.702	-199.940	-34.177	-90.220	419.884	503.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	0.96
582	1C	26.935	361.596	37.797	136.119	399.832	719.554	9.05	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	1.44
582	1D	-18.702	361.596	-34.177	136.119	655.083	895.879	9.05	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	1.70
582	1I	15.050	-47.761	30.249	-46.927	204.512	112.844	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.41
582	1J	-6.816	-47.761	-26.629	-46.927	5.290	234.763	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.45
582	1K	15.050	209.417	30.249	92.827	14.761	450.379	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	0.90
582	1L	-6.816	209.417	-26.629	92.827	184.460	328.461	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	0.63
582	1Q	13.137	-33.169	17.444	-26.161	213.619	163.348	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.43
582	1R	-4.903	-33.169	-13.824	-26.161	74.918	125.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.25
582	1S	13.137	194.825	17.444	72.060	54.867	341.143	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	0.68
582	1T	-4.903	194.825	-13.824	72.060	193.568	378.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	0.74
582	2	8.877	70.618	2.577	20.524	152.204	63.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.30
582	7	7.186	85.302	2.173	24.488	96.493	95.446	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.19
582	8	7.180	85.218	2.171	24.465	96.480	95.311	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.19

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= 1 d 24/20		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayysup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx= 5.25 cmq/mq passo=		86 cm;		Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy= 6.97 cmq/mq passoy=		64 cm				
583	1A	68.627	-276.968	39.176	-257.377	843.317	581.899	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	1.55
583	1B	-40.477	-276.968	-46.523	-257.377	489.380	282.559	4.52	9.05	4.52	4.52	0.93	0.05	0.85
583	1C	68.627	443.817	39.176	318.760	479.740	690.653	13.57	4.52	9.05	4.52	0.70	0.05	1.27
583	1D	-40.477	443.817	-46.523	318.760	833.677	989.993	9.05	4.52	9.05	4.52	0.88	0.05	1.72
583	1I	39.079	-55.084	31.986	-112.992	222.893	23.170	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	0.45
583	1J	-10.929	-55.084	-39.334	-112.992	117.533	137.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.26
583	1K	39.079	221.933	31.986	174.376	107.893	545.385	9.05	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	1.09
583	1L	-10.929	221.933	-39.334	174.376	213.253	384.924	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	0.73
583	1Q	37.291	-51.721	15.867	-80.386	249.888	48.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.50
583	1R	-9.141	-51.721	-23.214	-80.386	113.036	2.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.22
583	1S	37.291	218.570	15.867	141.770	103.397	410.145	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.02	0.82
583	1T	-9.141	218.570	-23.214	141.770	240.248	456.325	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	0.88
583	2	15.392	68.164	-3.086	19.144	260.128	40.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.00	0.52
583	7	15.417	85.205	-2.500	27.820	158.530	133.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.32
583	8	15.400	85.122	-2.497	27.796	158.584	132.865	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.32

584	1A	-45.736	-218.694	92.082	-282.173	17.636	685.406	4.52	4.52	4.52	9.05	0.79	0.01	1.26
584	1B	34.008	-218.694	-73.443	-282.173	410.854	400.012	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	0.82
584	1C	-45.736	339.027	92.082	401.162	89.759	497.139	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.01	0.92
584	1D	34.008	339.027	-73.443	401.162	518.249	782.533	9.05	4.52	9.05	4.52	0.76	0.01	1.31
584	1I	-18.580	-205.285	73.325	-276.196	234.611	844.051	4.52	4.52	4.52	9.05	0.80	0.01	1.55
584	1J	6.851	-205.285	-54.686	-276.196	190.696	513.451	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	0.95
584	1K	-18.580	325.619	73.325	395.185	309.917	610.578	9.05	4.52	9.05	4.52	0.90	0.01	1.12
584	1L	6.851	325.619	-54.686	395.185	735.223	941.178	9.05	4.52	9.05	4.52	0.77	0.01	1.61
584	1Q	-19.224	-81.118	45.695	-113.297	43.204	336.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.67
584	1R	7.495	-81.118	-27.056	-113.297	268.816	199.009	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.54
584	1S	-19.224	201.451	45.695	232.286	231.797	296.136	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.01	0.55
584	1T	7.495	201.451	-27.056	232.286	457.409	433.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	0.91
584	2	5.236	44.884	6.668	52.351	219.912	86.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.44
584	7	-2.068	58.916	8.962	63.047	265.291	25.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.53
584	8	-2.060	58.846	8.948	62.978	264.927	25.445	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.53

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.72 cmq/mq passo= 79 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.32 cmq/mq passoy= 61 cm

585	1A	24.147	-158.368	32.959	-100.169	141.659	350.763	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	0.70
585	1B	-21.166	-158.368	-30.192	-100.169	43.080	354.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.68
585	1C	24.147	273.404	32.959	165.078	250.750	310.585	9.05	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	0.62
585	1D	-21.166	273.404	-30.192	165.078	152.172	307.015	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.59
585	1I	15.138	-95.270	26.753	-83.477	66.258	416.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.83
585	1J	-12.157	-95.270	-23.987	-83.477	216.002	401.047	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.77
585	1K	15.138	210.306	26.753	148.385	509.833	357.299	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	1.02
585	1L	-12.157	210.306	-23.987	148.385	227.572	372.761	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	0.72
585	1Q	10.274	-42.181	14.953	-33.881	101.839	194.661	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.39
585	1R	-7.293	-42.181	-12.186	-33.881	25.212	223.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.44
585	1S	10.274	157.217	14.953	98.790	268.619	179.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.54
585	1T	-7.293	157.217	-12.186	98.790	191.991	150.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.38
585	2	7.194	49.116	1.190	35.346	164.623	34.161	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.33
585	7	5.113	60.015	1.449	38.445	176.569	31.911	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.35
585	8	5.110	59.958	1.448	38.408	176.427	31.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.35

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 3.97 cmq/mq passo= 114 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

586	1A	31.185	-182.147	20.215	-78.629	173.289	53.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.35
586	1B	-27.978	-182.147	-18.061	-78.629	6.018	13.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	0.03
586	1C	31.185	303.444	20.215	128.426	228.139	152.228	9.05	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.42
586	1D	-27.978	303.444	-18.061	128.426	60.868	113.053	9.05	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.22
586	1I	17.198	-75.430	22.772	-57.597	78.722	206.243	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.41
586	1J	-13.992	-75.430	-20.618	-57.597	202.577	100.265	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.40
586	1K	17.198	196.726	22.772	107.393	436.734	65.876	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.87
586	1L	-13.992	196.726	-20.618	107.393	155.435	40.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.30
586	1Q	12.439	-42.459	10.923	-24.578	103.371	89.814	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.21
586	1R	-9.232	-42.459	-8.769	-24.578	9.206	89.595	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.18
586	1S	12.439	163.755	10.923	74.375	243.363	76.545	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	0.49
586	1T	-9.232	163.755	-8.769	74.375	130.786	76.327	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.26
586	2	6.960	49.924	1.940	28.238	148.716	53.755	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.30
586	7	5.031	62.171	1.737	30.147	151.115	76.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.30
586	8	5.028	62.109	1.736	30.123	151.041	76.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.30

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

587	1A	43.956	-227.048	32.870	-113.978	403.732	813.678	4.52	9.05	4.52	4.52	0.51	0.02	1.62
587	1B	-38.952	-227.048	-30.747	-113.978	35.097	727.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	1.39
587	1C	43.956	356.311	32.870	162.025	201.575	945.700	9.05	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	1.89
587	1D	-38.952	356.311	-30.747	162.025	167.060	1032.294	9.05	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	1.97
587	1I	21.721	-67.363	30.906	-58.395	143.473	144.483	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.29
587	1J	-16.717	-67.363	-28.782	-58.395	48.574	248.624	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	0.48
587	1K	21.721	196.627	30.906	106.442	285.247	467.240	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	0.93
587	1L	-16.717	196.627	-28.782	106.442	93.200	363.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	0.70
587	1Q	16.982	-49.763	15.872	-34.499	177.049	198.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.40
587	1R	-11.977	-49.763	-13.749	-34.499	24.429	181.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.36
587	1S	16.982	179.026	15.872	82.546	212.243	400.040	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	0.80
587	1T	-11.977	179.026	-13.749	82.546	59.623	417.344	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	0.82
587	2	8.539	47.080	1.472	23.724	166.721	32.071	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.33
587	7	6.099	62.571	1.090	26.978	162.653	77.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.32
587	8	6.096	62.509	1.089	26.953	162.531	77.342	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.03 cmq/mq passoy= 56 cm

588	1A	58.485	-287.360	52.436	-282.954	472.544	573.457	4.52	9.05	4.52	9.05	0.64	0.06	1.06
588	1B	-44.186	-287.360	-59.713	-282.954	111.579	487.603	4.52	9.05	4.52	4.52	1.00	0.06	0.90
588	1C	58.485	426.819	52.436	347.139	140.120	886.807	9.05	4.52	9.05	4.52	0.96	0.06	1.63
588	1D	-44.186	426.819	-59.713	347.139	220.845	972.662	9.05	4.52	9.05	4.52	0.84	0.06	1.66
588	1I	34.081	-69.983	40.076	-120.232	188.147	5.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.04	0.38
588	1J	-19.782	-69.983	-47.352	-120.232	98.592	106.119	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.04	0.20
588	1K	34.081	209.443	40.076	184.417	153.108	505.323	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.04	1.01
588	1L	-19.782	209.443	-47.352	184.417	63.553	393.247	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.04	0.73
588	1Q	26.698	-62.855	20.870	-87.300	206.937	45.334	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.03	0.41
588	1R	-12.399	-62.855	-28.146	-87.300	81.289	46.061	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.03	0.16
588	1S	26.698	202.314	20.870	151.485	170.411	445.265	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.03	0.89
588	1T	-12.399	202.314	-28.146	151.485	44.762	444.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	0.85
588	2	9.534	42.867	-1.359	17.590	222.515	52.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.44
588	7	9.483	62.765	-2.704	27.632	200.189	74.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.40
588	8	9.472	62.704	-2.699	27.591	200.016	74.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.40

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.57 cmq/mq passoy= 59 cm

589	1A	14.349	-58.921	41.632	-192.671	620.847	138.800	4.52	4.52	4.52	4

589	1I	-0.331	-93.415	52.797	-214.272	828.346	281.684	4.52	4.52	4.52	9.05	0.48	0.00	1.65
589	1J	5.283	-93.415	-50.615	-214.272	717.344	12.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	1.43
589	1K	-0.331	187.803	52.797	325.620	708.597	343.050	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.00	1.41
589	1L	5.283	187.803	-50.615	325.620	819.599	637.096	4.52	4.52	9.05	4.52	0.77	0.00	1.64
589	1Q	5.385	-19.585	23.001	-79.949	352.217	35.377	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.70
589	1R	-0.434	-19.585	-20.820	-79.949	383.007	99.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.76
589	1S	5.385	113.973	23.001	191.298	374.260	256.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.00	0.75
589	1T	-0.434	113.973	-20.820	191.298	343.470	390.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	0.76
589	2	5.269	45.536	3.375	56.307	73.305	188.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	0.38
589	7	4.479	52.405	2.612	63.369	45.998	207.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.41
589	8	4.476	52.346	2.610	63.298	45.998	207.037	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.41

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayy-sup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.44 cmq/mq passo= 70 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.96 cmq/mq passoy= 91 cm

590	1A	3.098	-3.265	29.316	-132.026	38.083	201.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.40
590	1B	-0.338	-3.265	-26.342	-132.026	346.983	54.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.69
590	1C	3.098	68.521	29.316	245.587	327.431	359.072	4.52	4.52	9.05	4.52	0.53	0.00	0.66
590	1D	-0.338	68.521	-26.342	245.587	57.635	102.928	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.00	0.20
590	1I	4.760	-42.249	37.100	-185.426	117.619	189.862	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.00	0.38
590	1J	-1.999	-42.249	-34.126	-185.426	326.392	14.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	0.65
590	1K	4.760	107.505	37.100	298.987	306.840	290.214	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.00	0.61
590	1L	-1.999	107.505	-34.126	298.987	98.067	114.642	4.52	4.52	9.05	4.52	0.60	0.00	0.20
590	1Q	2.916	0.431	16.568	-58.361	24.168	146.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.29
590	1R	-0.155	0.431	-13.593	-58.361	192.930	55.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.39
590	1S	2.916	64.825	16.568	171.922	173.378	249.148	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.50
590	1T	-0.155	64.825	-13.593	171.922	4.616	158.213	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	0.31
590	2	3.603	34.486	3.018	63.280	53.141	169.997	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.34
590	7	2.895	38.017	2.605	68.126	36.958	182.668	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.36
590	8	2.893	37.982	2.602	68.068	36.978	182.517	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.36

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)

591	1A	12.605	-14.263	37.237	-80.470	447.852	267.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.89
591	1B	-10.488	-14.263	-32.279	-80.470	202.166	69.289	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.40
591	1C	12.605	60.586	37.237	206.616	420.281	303.645	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	0.84
591	1D	-10.488	60.586	-32.279	206.616	665.967	32.879	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	1.31
591	1I	15.979	-54.388	51.602	-225.618	965.579	489.485	4.52	4.52	4.52	9.05	0.50	0.01	1.93
591	1J	-13.863	-54.388	-46.644	-225.618	770.016	27.348	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	1.51
591	1K	15.979	100.711	51.602	351.764	988.131	261.704	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.01	1.97
591	1L	-13.863	100.711	-46.644	351.764	1183.694	255.129	4.52	4.52	9.05	4.52	0.69	0.01	2.32
591	1Q	7.557	-6.319	22.478	-50.308	306.125	223.903	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.61
591	1R	-5.441	-6.319	-17.521	-50.308	184.080	2.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.36
591	1S	7.557	52.642	22.478	176.454	402.195	231.650	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	0.80
591	1T	-5.441	52.642	-17.521	176.454	524.240	10.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.04
591	2	3.144	25.924	3.136	78.311	152.738	140.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.30
591	7	2.090	27.830	2.843	80.498	149.804	146.627	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.30
591	8	2.089	27.822	2.840	80.434	149.665	146.420	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.30

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayy-sup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.21 cmq/mq passo= 49 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

592	1A	4.044	-173.696	65.653	-240.851	899.676	189.279	4.52	4.52	4.52	9.05	0.71	0.01	1.80
592	1B	21.366	-173.696	-57.203	-240.851	827.715	433.996	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	1.65
592	1C	4.044	305.682	65.653	384.030	1085.126	89.249	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.01	2.00
592	1D	21.366	305.682	-57.203	384.030	1157.087	155.468	9.05	4.52	9.05	4.52	0.74	0.01	2.13
592	1I	-14.162	-182.407	73.528	-268.101	776.988	354.343	4.52	4.52	4.52	9.05	0.71	0.01	1.52
592	1J	39.572	-182.407	-65.078	-268.101	709.159	562.081	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	1.42
592	1K	-14.162	314.393	73.528	411.280	966.570	217.334	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.01	1.75
592	1L	39.572	314.393	-65.078	411.280	1034.399	9.595	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.01	1.91
592	1Q	4.545	-63.035	39.121	-97.051	335.405	199.984	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.67
592	1R	20.865	-63.035	-30.671	-97.051	309.998	332.689	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.64
592	1S	4.545	195.021	39.121	240.230	567.409	12.059	4.52	4.52	9.05	4.52	0.80	0.01	1.13
592	1T	20.865	195.021	-30.671	240.230	592.817	144.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	1.18
592	2	12.040	67.577	7.675	71.209	87.508	213.800	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.43
592	7	13.977	75.628	6.863	80.776	16.496	220.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.44
592	8	13.964	75.541	6.854	80.684	16.251	220.109	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	0.44

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayy-sup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.00 cmq/mq passo= 50 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.37 cmq/mq passoy= 103 cm

593	1A	14.163	-47.229	30.587	-152.902	712.075	123.847	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	1.42
593	1B	-6.458	-47.229	-25.459	-152.902	657.108	82.441	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.30
593	1C	14.163	148.494	30.587	293.505	806.753	139.197	4.52	4.52	9.05	4.52	0.63	0.00	1.61
593	1D	-6.458	148.494	-25.459	293.505	861.720	97.791	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.00	1.70
593	1I	-6.800	-63.816	46.256	-191.819	804.799	10.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	1.59
593	1J	14.504	-63.816	-41.128	-191.819	568.738	224.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.14
593	1K	-6.800	165.081	46.256	332.422	718.383	3.112	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.01	1.42
593	1L	14.504	165.081	-41.128	332.422	954.444	211.435	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.01	1.91
593	1Q	5.115	-9.827	20.186	-59.677	338.978	67.828	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.68
593	1R	2.589	-9.827	-15.058	-59.677	284.037	135.539	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.57
593	1S	5.115	111.091	20.186	200.280	433.682	86.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	0.87
593	1T	2.589	111.091	-15.058	200.280	488.623	153.810	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.98
593	2	4.648	58.261	5.165	73.758	8.164	170.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.34
593	7	4.836	61.848	4.469	81.597	35.154	161.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.32
593	8	4.831	61.792	4.464	81.525	35.077	161.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.43 cmq/mq passo= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

594	1A	9.239	-33.943	28.639	-98.251	69.166	318.617	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.64
594	1B	-5.264	-33.943	-25.163	-98.251	143.782	118.264	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.28
594	1C	9.239	104.984	28.639	242.836	209.486	274.957	4.52	4.52	9.05	4.52	0.52	0.00	0.51
594	1D	-5.264	104.984	-25.163	242.836	134.869	161.924	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.00	0.31
594	1I	8.652	-57.888	36.074	-152.876	140.371	402.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	0.80
594	1J	-4.677	-57.888	-32.599	-152.876	116.548	63.418	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.00	0.23
594	1K	8.652	128.930	36.074	297.461	182.252	93.275	4.52	4.52	9.05	4.52	0.65	0.00	0.36
594	1L	-4.677	128.930	-32.599	297.461	206.075	246.174	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.00	0.43

594	1Q	5.732	-9.149	16.430	-37.282	41.299	202.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.40
594	1R	-1.757	-9.149	-12.955	-37.282	76.930	18.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.15
594	1S	5.732	80.191	16.430	181.867	142.634	138.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	0.28
594	1T	-1.757	80.191	-12.955	181.867	107.002	45.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	0.21
594	2	3.723	43.231	3.170	81.925	9.964	113.001	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.23
594	7	3.282	44.784	2.823	87.547	11.582	109.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.22
594	8	3.280	44.745	2.820	87.469	11.521	109.241	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.22
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
595	1A	14.530	-8.938	31.278	-54.559	355.325	328.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	0.71
595	1B	-10.936	-8.938	-23.108	-54.559	184.995	52.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.36
595	1C	14.530	52.965	31.278	213.180	404.665	80.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	0.81
595	1D	-10.936	52.965	-23.108	213.180	574.995	300.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	1.13
595	1I	20.089	-16.903	42.979	-194.581	604.436	831.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	1.66
595	1J	-16.496	-16.903	-34.809	-194.581	719.918	129.430	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	1.40
595	1K	20.089	60.930	42.979	353.202	939.588	101.727	4.52	4.52	9.05	4.52	0.77	0.02	1.88
595	1L	-16.496	60.930	-34.809	353.202	824.106	803.778	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.02	1.61
595	1Q	9.380	2.912	20.637	-31.971	198.593	277.338	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.55
595	1R	-5.787	2.912	-12.467	-31.971	173.957	8.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.34
595	1S	9.380	41.115	20.637	190.591	393.627	35.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	0.79
595	1T	-5.787	41.115	-12.467	190.591	418.263	249.635	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	0.83
595	2	4.416	25.980	4.999	99.211	152.801	14.335	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.31
595	7	3.267	27.267	4.837	101.649	150.308	15.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.30
595	8	3.266	27.245	4.831	101.565	150.167	15.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.30
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.31 cmq/mq passo= 61 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.47 cmq/mq passo= 69 cm														
596	1A	25.373	-104.449	46.145	-65.774	279.940	277.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.03	0.56
596	1B	-32.651	-104.449	-18.291	-65.774	111.531	97.069	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.03	0.21
596	1C	25.373	164.545	46.145	229.416	520.352	77.465	4.52	4.52	9.05	4.52	0.72	0.03	1.04
596	1D	-32.651	164.545	-18.291	229.416	688.761	258.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.03	1.31
596	1I	25.570	-240.333	79.394	-285.270	504.173	847.743	4.52	9.05	4.52	9.05	0.66	0.04	1.56
596	1J	-32.848	-240.333	-51.541	-285.270	762.822	424.096	4.52	4.52	4.52	9.05	0.90	0.04	1.45
596	1K	25.570	300.429	79.394	448.911	1171.642	404.492	9.05	4.52	13.57	4.52	0.67	0.04	2.16
596	1L	-32.848	300.429	-51.541	448.911	912.994	828.139	9.05	4.52	9.05	4.52	0.88	0.04	1.61
596	1Q	10.645	-74.108	41.408	-56.593	97.747	263.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.53
596	1R	-17.923	-74.108	-13.555	-56.593	119.537	95.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.23
596	1S	10.645	134.204	41.408	220.235	528.358	76.336	4.52	4.52	9.05	4.52	0.56	0.02	1.05
596	1T	-17.923	134.204	-13.555	220.235	506.568	243.779	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	0.99
596	2	2.484	34.168	17.444	105.418	326.560	2.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.65
596	7	-2.783	36.494	17.875	106.735	305.234	6.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.61
596	8	-2.780	36.469	17.858	106.631	304.927	6.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.61
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayy-sup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.11 cmq/mq passo= 49 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.60 cmq/mq passo= 68 cm														
597	1A	4.967	-41.677	60.525	-139.225	958.349	696.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.91
597	1B	14.205	-41.677	-38.163	-139.225	455.526	325.253	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.91
597	1C	4.967	175.204	60.525	289.378	837.762	115.322	4.52	4.52	9.05	4.52	0.72	0.01	1.67
597	1D	14.205	175.204	-38.163	289.378	1340.585	486.083	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.01	2.68
597	1I	-8.094	-62.135	67.664	-156.875	844.956	813.348	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.67
597	1J	27.266	-62.135	-45.303	-156.875	417.717	628.624	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.18
597	1K	-8.094	195.661	67.664	307.028	799.954	418.693	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.01	1.58
597	1L	27.266	195.661	-45.303	307.028	1227.193	603.417	4.52	4.52	9.05	4.52	0.86	0.01	2.45
597	1Q	5.898	-4.235	40.291	-46.757	346.606	396.466	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.79
597	1R	13.274	-4.235	-17.929	-46.757	131.665	293.770	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.57
597	1S	5.898	137.761	40.291	196.910	513.902	83.839	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	1.03
597	1T	13.274	137.761	-17.929	196.910	728.843	186.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	1.46
597	2	8.312	83.321	15.288	85.699	42.168	238.902	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.48
597	7	10.078	85.477	15.129	91.326	127.564	199.662	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.40
597	8	10.068	85.397	15.113	91.236	127.234	199.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	0.40
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayy-sup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.43 cmq/mq passo= 43 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.33 cmq/mq passo= 71 cm														
598	1A	10.050	6.811	34.736	-108.713	710.940	459.871	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	1.42
598	1B	-2.361	6.811	-26.148	-108.713	139.477	4.187	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.28
598	1C	10.050	93.549	34.736	262.277	429.297	77.922	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	0.86
598	1D	-2.361	93.549	-26.148	262.277	1000.761	377.762	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.01	1.99
598	1I	-14.971	-19.507	45.007	-137.595	654.965	515.438	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	1.28
598	1J	22.660	-19.507	-36.420	-137.595	116.975	433.617	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.82
598	1K	-14.971	119.868	45.007	291.159	406.796	351.508	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.01	0.79
598	1L	22.660	119.868	-36.420	291.159	944.786	433.329	4.52	4.52	9.05	4.52	0.58	0.01	1.89
598	1Q	-0.434	12.406	21.968	-34.000	275.658	243.446	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.55
598	1R	8.124	12.406	-13.380	-34.000	19.551	131.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.26
598	1S	-0.434	87.955	21.968	187.564	309.372	49.379	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.62
598	1T	8.124	87.955	-13.380	187.564	565.478	161.337	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.13
598	2	2.750	67.461	6.825	87.168	98.246	140.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.28

599	2	2.373	47.312	3.233	94.971	72.593	36.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.14
599	7	2.533	46.566	2.966	99.677	89.618	16.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.18
599	8	2.531	46.524	2.963	99.578	89.507	16.371	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.18

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz (Mxx):	Aswx=	--	passox= --		;		Armatura a taglio		//x Vz (Myy):	Aswy=	5.51 cmq/mq	passoy= 82 cm
600	1A	15.939	-13.423	27.145	-25.579	180.872	337.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.02	0.67
600	1B	-12.954	-13.423	-17.140	-25.579	304.931	29.240	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.02	0.60
600	1C	15.939	46.287	27.145	201.065	491.824	164.528	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	0.98
600	1D	-12.954	46.287	-17.140	201.065	367.765	531.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	1.03
600	1I	21.896	-9.246	36.161	-134.444	325.853	1117.657	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	2.23
600	1J	-18.911	-9.246	-26.156	-134.444	567.148	395.208	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	1.10
600	1K	21.896	42.110	36.161	309.931	754.042	588.975	4.52	4.52	9.05	4.52	0.67	0.02	1.51
600	1L	-18.911	42.110	-26.156	309.931	512.747	1311.425	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.02	2.33
600	1Q	9.946	2.161	19.067	-8.364	87.538	306.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.01	0.61
600	1R	-6.961	2.161	-9.062	-8.364	176.784	11.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.01	0.35
600	1S	9.946	30.703	19.067	183.851	363.678	205.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	0.73
600	1T	-6.961	30.703	-9.062	183.851	274.432	499.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	0.98
600	2	4.311	20.550	6.892	111.193	122.421	117.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.24
600	7	3.380	21.050	6.798	113.317	123.446	122.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.25
600	8	3.378	21.033	6.792	113.232	123.324	122.059	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.25

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz (Mxx):	Aswx=	5.87 cmq/mq	passox= 77 cm;		;		Armatura a taglio		//x Vz (Myy):	Aswy=	10.20 cmq/mq	passoy= 44 cm
601	1A	18.035	-74.610	43.111	-15.748	146.485	334.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.02	0.67
601	1B	-23.344	-74.610	-13.033	-15.748	185.970	190.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	0.37
601	1C	18.035	118.327	43.111	191.889	579.142	395.438	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	1.16
601	1D	-23.344	118.327	-13.033	191.889	539.656	539.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.02	1.06
601	1I	14.400	-126.597	71.283	-158.757	417.197	1262.044	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.03	2.52
601	1J	-19.709	-126.597	-41.206	-158.757	537.532	896.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	1.69
601	1K	14.400	170.314	71.283	334.898	930.703	1101.956	4.52	4.52	9.05	4.52	0.76	0.03	2.03
601	1L	-19.709	170.314	-41.206	334.898	810.368	1467.008	4.52	4.52	9.05	4.52	0.66	0.03	2.56
601	1Q	6.577	43.364	39.898	-13.525	45.557	330.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.66
601	1R	-11.886	-43.364	-9.820	-13.525	89.664	177.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.35
601	1S	6.577	87.080	39.898	189.665	482.835	382.018	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	0.96
601	1T	-11.886	87.080	-9.820	189.665	438.729	535.561	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.05
601	2	-2.128	24.242	20.674	114.443	317.191	139.604	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.63
601	7	-2.694	26.201	20.405	115.439	295.565	138.215	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.59
601	8	-2.690	26.176	20.389	115.356	295.249	138.147	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.59

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz (Mxx):	Aswx=	7.24 cmq/mq	passox= 62 cm;		;		Armatura a taglio		//x Vz (Myy):	Aswy=	11.41 cmq/mq	passoy= 39 cm
602	1A	1.764	-8.901	60.997	-83.417	158.397	390.458	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	0.78
602	1B	-11.899	-8.901	-32.673	-83.417	161.372	55.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.32
602	1C	1.764	133.884	60.997	227.679	405.739	157.081	4.52	4.52	9.05	4.52	0.55	0.02	0.81
602	1D	-11.899	133.884	-32.673	227.679	725.508	288.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	1.42
602	1I	-19.161	18.138	63.131	-35.920	252.847	221.943	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.49
602	1J	9.027	18.138	-34.807	-35.920	230.726	119.240	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.46
602	1K	-19.161	106.845	63.131	180.182	336.384	17.259	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	0.65
602	1L	9.027	106.845	-34.807	180.182	819.957	119.962	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.64
602	1Q	-7.226	25.671	39.667	-1.868	21.452	175.252	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.35
602	1R	-2.908	25.671	-11.343	-1.868	209.914	60.650	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.42
602	1S	-7.226	99.312	39.667	146.130	357.196	41.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.71
602	1T	-2.908	99.312	-11.343	146.130	545.659	73.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.08
602	2	-11.737	91.710	19.258	94.474	274.468	242.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.54
602	7	-9.747	88.236	19.092	95.024	316.005	172.962	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.62
602	8	-9.738	88.155	19.074	94.935	315.583	172.849	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.62

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz (Mxx):	Aswx=	6.38 cmq/mq	passox= 70 cm;		;		Armatura a taglio		//x Vz (Myy):	Aswy=	--	passoy= --
603	1A	-10.068	36.821	38.987	-39.143	289.317	117.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.57
603	1B	12.717	36.821	-28.826	-39.143	142.679	99.775	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.28
603	1C	-10.068	52.862	38.987	188.396	311.638	10.908	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	0.61
603	1D	12.717	52.862	-28.826	188.396	743.634	206.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.48
603	1I	-17.653	11.326	39.307	-49.828	193.149	324.228	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.65
603	1J	20.302	11.326	-29.146	-49.828	234.128	219.360	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.47
603	1K	-17.653	78.357	39.307	199.081	220.189	308.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	0.62
603	1L	20.302	78.357	-29.146	199.081	647.465	413.094	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.29
603	1Q	-4.914	26.160	22.066	3.494	17.901	95.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.19
603	1R	7.563	26.160	-11.905	3.494	187.482	3.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.37
603	1S	-4.914	63.523	22.066	145.759	266.835	92.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.53
603	1T	7.563	63.523	-11.905	145.759	472.218	184.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.94
603	2	-4.615	68.259	7.759	93.515	259.788	56.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.52
603	7	-3.056	64.751	7.360	95.752	276.888	10.870	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.55
603	8	-3.053	64.698	7.352	95.658	276.565	10.900	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.55

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz (Mxx):	Aswx=	5.79 cmq/mq	passox=	78 cm;	Armatura a taglio		//x Vz (Myy):	Aswy=	--	passoy= --		
604	1A	10.421	14.887	18.132	-30.467	13.000	274.065	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.55
604	1B	-8.269	14.887	-13.927	-30.467	222.830	83.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.44
604	1C	10.421	41.488	18.132	187.904	99.880	144.097	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	0.29
604	1D	-8.269	41.488	-13.927	187.904	335.709	501.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	0.98
604	1I	11.159	-20.535	20.013	-52.281	54.164	599.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	1.20
604	1J	-9.007	-20.535	-15.807	-52.281	201.505	115.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.40
604	1K	11.159	76.910	20.013	209.718	121.204	342.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	0.68
604	1L	-9.007	76.910	-15.807	209.718	376.873	827.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	1.62
604	1Q	5.969	6.442	10.540	6.396	64.176	181.311	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.36
604	1R	-3.817	6.442	-6.334	6.396	186.675	71.219	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.37
604	1S	5.969	49.933	10.540	151.041	136.035	156.476	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	0.31
604	1T	-3.817	49.933	-6.334	151.041	258.533	409.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	0.81
604	2	-1.470	43.717	3.026	98.619	202.924	77.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.40
604	7	-0.590	41.167	2.935	100.978	207.512	106.843	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.41
604	8	-0.589	41.142	2.933	100.898	207.298	106.710	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.41

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio	//y	Vz(Mxx):	Aswx= --	--	passox= --	--	;	Armatura a taglio	//x	Vz(Myy):	Aswy= 6.44 cmq/mq	passoy=	70 cm	
605 1A	13.310	-55.325	21.487	-4.997	245.507	138.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.49	
605 1B	-10.521	-55.325	-11.893	-4.997	474.352	184.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.93	
605 1C	13.310	20.113	21.487	179.480	577.719	291.519	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	1.15	
605 1D	-10.521	20.113	-11.893	179.480	348.874	614.208	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.21	
605 1I	17.053	-58.894	35.442	-56.055	526.829	525.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	1.05	
605 1J	-14.264	-58.894	-25.848	-56.055	535.529	16.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	1.05	
605 1K	17.053	23.683	35.442	230.539	638.897	492.183	4.52	4.52	9.05	4.52	0.50	0.02	1.28	
605 1L	-14.264	23.683	-25.848	230.539	630.196	1000.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	1.93	
605 1Q	7.899	-39.339	17.465	14.606	148.141	58.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.30	
605 1R	-5.110	-39.339	-7.870	14.606	226.464	174.224	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.45	
605 1S	7.899	4.127	17.465	159.878	329.831	301.410	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	0.66	
605 1T	-5.110	4.127	-7.870	159.878	251.508	533.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	1.05	
605 2	2.915	-25.204	5.936	112.524	54.031	290.265	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.58	
605 7	2.489	-24.479	6.112	113.851	60.254	300.450	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.60	
605 8	2.488	-24.460	6.108	113.744	60.134	300.243	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.60	

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio	//y	Vz(Mxx):	Aswx= 4.97 cmq/mq	passox= 91 cm;	Armatura a taglio	//x	Vz(Myy):	Aswy= 7.78 cmq/mq	passoy= 58 cm					
606 1A	29.956	-93.956	35.721	15.295	61.153	0.069	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	0.12	
606 1B	-40.202	-93.956	-7.445	15.295	297.853	84.409	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.56	
606 1C	29.956	108.470	35.721	159.373	717.822	412.776	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	1.43	
606 1D	-40.202	108.470	-7.445	159.373	481.121	497.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.98	
606 1I	16.862	-130.927	50.718	-38.458	494.641	316.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	0.99	
606 1J	-27.108	-130.927	-22.442	-38.458	349.360	171.560	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	0.67	
606 1K	16.862	145.440	50.718	213.126	769.328	668.745	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.03	1.54	
606 1L	-27.108	145.440	-22.442	213.126	914.609	813.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	1.76	
606 1Q	9.223	-453.510	32.772	21.502	21.729	28.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	0.06	
606 1R	-19.468	-53.510	-4.496	21.502	58.119	116.683	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.23	
606 1S	9.223	68.024	32.772	153.166	478.087	380.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.95	
606 1T	-19.468	68.024	-4.496	153.166	441.698	468.397	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	0.93	
606 2	5.304	-7.684	19.151	114.630	325.927	322.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.65	
606 7	-5.198	7.587	19.010	115.175	307.910	325.772	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.65	
606 8	-5.191	7.574	18.993	115.071	307.614	325.504	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.65	

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio	//y	Vz(Mxx):	Aswx= 7.12 cmq/mq	passox= 63 cm;	Armatura a taglio	//x	Vz(Myy):	Aswy= 6.33 cmq/mq	passoy= 71 cm					
607 1A	-23.435	-53.045	83.515	-116.393	444.501	305.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.86	
607 1B	3.675	-53.045	-62.724	-116.393	221.492	330.257	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.60	
607 1C	-23.435	148.604	83.515	232.403	665.603	140.409	4.52	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	1.29	
607 1D	3.675	148.604	-62.724	232.403	442.594	115.215	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.88	
607 1I	-11.919	-22.077	62.528	-88.240	198.048	616.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	1.23	
607 1J	-7.841	-22.077	-41.737	-88.240	350.224	343.365	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.69	
607 1K	-11.919	117.635	62.528	204.250	536.871	153.516	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.00	1.05	
607 1L	-7.841	117.635	-41.737	204.250	689.047	426.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	1.36	
607 1Q	-14.942	0.311	42.820	-27.606	354.046	227.109	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.69	
607 1R	-4.818	0.311	-22.029	-27.606	346.901	193.611	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.69	
607 1S	-14.942	95.247	42.820	143.616	540.194	3.763	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	1.06	
607 1T	-4.818	95.247	-22.029	143.616	533.049	37.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	1.06	
607 2	-20.351	79.567	17.502	84.078	647.249	0.362	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.26	
607 7	-17.477	73.118	16.032	81.273	624.760	50.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.22	
607 8	-17.464	73.061	16.020	81.202	624.179	50.366	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.22	

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio	//y	Vz(Mxx):	Aswx= 5.36 cmq/mq	passox= 84 cm;	Armatura a taglio	//x	Vz(Myy):	Aswy= 4.79 cmq/mq	passoy= 94 cm					
608 1A	-10.816	6.437	47.505	-56.598	9.458	522.165	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	1.04	
608 1B	2.946	6.437	-40.572	-56.598	25.314	344.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.65	
608 1C	-10.816	56.014	47.505	177.161	706.033	20.198	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	1.39	
608 1D	2.946	56.014	-40.572	177.161	671.260	157.017	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.34	
608 1I	2.315	-7.641	40.269	-50.948	121.762	396.649	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.79	
608 1J	-10.184	-7.641	-33.335	-50.948	173.755	338.982	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.65	
608 1K	2.315	70.092	40.269	171.511	506.964	26.166	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	1.01	
608 1L	-10.184	70.092	-33.335	171.511	558.956	31.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	1.10	
608 1Q	-2.108	5.520	23.555	-8.834	198.984	258.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.52	
608 1R	-5.761	5.520	-16.621	-8.834	216.662	261.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.51	
608 1S	-2.108	56.931	23.555	129.396	464.057	103.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.92	
608 1T	-5.761	56.931	-16.621	129.396	481.734	106.585	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.95	
608 2	-9.823	53.010	4.966	83.182	486.540	158.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.96	
608 7	-7.998	48.365	4.823	81.941	473.087	192.040	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.93	
608 8	-7.990	48.330	4.820	81.867	472.710	191.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.93	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx):		Aswx= 5.49 cmq/mq		passox= 82 cm;		Armatura a taglio //x Vz(Myy):		Aswy= 4.06 cmq/mq		passoy= 111 cm				
609	1A	5.130	-32.039	33.117	-31.419	278.552	177.009	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.56
609	1B	-9.958	-32.039	-28.725	-31.419	109.387	375.201	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.72
609	1C	5.130	-12.152	33.117	157.850	431.703	125.409	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.86
609	1D	-9.958	-12.152	-28.725	157.850	262.538	323.601	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.62
609	1I	11.835	-44.797	26.705	-34.053	305.366	55.658	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.61
609	1J	-16.662	-44.797	-22.314	-34.053	174.202	331.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.64
609	1K	11.835	0.606	26.705	160.484	366.887	169.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.73
609	1L	-16.662	0.606	-22.314	160.484	235.723	444.952	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.86
609	1Q	3.372	-37.362	15.884	4.251	279.249	122.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.56
609	1R	-8.200	-37.362	-11.492	4.251	228.864	310.217	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.61
609	1S	3.372	-6.828	15.884	122.180	312.226	190.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.62
609	1T	-8.200	-6.828	-11.492	122.180	261.841	377.881	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.74
609	2	-6.340	29.159	3.018	84.640	387.497	268.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.77
609	7	-5.097	-26.778	2.978	84.358	376.219	293.990	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.75
609	8	-5.093	-26.760	2.976	84.300	375.878	293.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.74

610	1A	6.330	-85.337	27.183	-7.024	593.766	281.872	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.19
610	1B	-11.870	-85.337	-23.346	-7.024	543.002	605.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.17
610	1C	6.330	8.055	27.183	150.867	409.841	313.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.82
610	1D	-11.870	8.055	-23.346	150.867	460.605	637.431	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.23
610	1I	6.913	-100.665	48.447	-60.010	1033.407	317.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	2.06
610	1J	-12.453	-100.665	-44.610	-60.010	696.164	608.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.37
610	1K	6.913	23.382	48.447	203.853	563.003	311.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	1.12
610	1L	-12.453	23.382	-44.610	203.853	900.246	602.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.77
610	1Q	2.451	-72.216	19.449	5.163	402.523	336.521	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.80
610	1R	-7.991	-72.216	-15.612	5.163	353.395	511.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.00
610	1S	2.451	-5.067	19.449	138.680	220.234	408.215	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.82
610	1T	-7.991	-5.067	-15.612	138.680	269.362	582.782	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.14
610	2	-3.547	-53.359	1.887	95.179	115.870	571.322	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.14
610	7	-3.610	-52.545	2.149	95.305	104.520	586.898	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.17
610	8	-3.604	-52.498	2.148	95.218	104.483	586.423	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.17

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.04 cmq/mq passo= 56 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.96 cmq/mq passo= 91 cm

611	1A	34.260	-139.748	36.589	-7.137	221.879	545.607	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	1.09
611	1B	-45.117	-139.748	-25.775	-7.137	286.019	631.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	1.22
611	1C	34.260	85.093	36.589	150.872	634.453	498.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	1.27
611	1D	-45.117	85.093	-25.775	150.872	570.313	584.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	1.12
611	1I	20.714	-192.515	68.704	-71.912	678.401	764.703	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	1.53
611	1J	-31.570	-192.515	-57.890	-71.912	362.592	799.024	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	1.47
611	1K	20.714	137.860	68.704	215.646	711.027	331.072	4.52	4.52	9.05	4.52	0.59	0.04	1.42
611	1L	-31.570	137.860	-57.890	215.646	1026.836	365.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.04	1.96
611	1Q	11.482	-99.277	29.778	1.968	112.751	559.033	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.12
611	1R	-22.339	-99.277	-18.964	1.968	80.495	604.541	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	1.17
611	1S	11.482	44.623	29.778	141.767	428.929	525.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	1.05
611	1T	-22.339	44.623	-18.964	141.767	461.185	571.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.11
611	2	-5.770	-42.530	6.307	96.010	257.793	724.597	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.45
611	7	-6.356	-39.984	6.657	95.784	247.962	734.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.47
611	8	-6.348	-39.959	6.652	95.699	247.699	734.370	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.47

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.99 cmq/mq passo= 56 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.22 cmq/mq passo= 72 cm

612	1A	21.221	-74.817	103.031	-147.215	329.241	323.380	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	0.66
612	1B	-49.776	-74.817	-109.311	-147.215	64.855	374.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	0.65
612	1C	21.221	113.690	103.031	202.070	1026.275	303.513	4.52	4.52	9.05	4.52	0.49	0.04	2.05
612	1D	-49.776	113.690	-109.311	202.070	761.890	355.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	1.42
612	1I	32.508	-61.558	99.031	-142.535	109.583	518.635	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.04	1.04
612	1J	-61.064	-61.558	-105.311	-142.535	150.881	328.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.57
612	1K	32.508	100.432	99.031	197.390	940.250	349.875	4.52	4.52	9.05	4.52	0.47	0.04	1.88
612	1L	-61.064	100.432	-105.311	197.390	981.548	159.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	1.80
612	1Q	6.641	-29.602	50.728	-63.803	366.039	312.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.73
612	1R	-35.197	-29.602	-57.008	-63.803	343.216	343.753	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.65
612	1S	6.641	68.475	50.728	118.657	747.915	334.636	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	1.49
612	1T	-35.197	68.475	-57.008	118.657	725.092	365.493	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.38
612	2	-28.507	40.164	-6.193	43.623	851.171	445.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.63
612	7	-24.716	34.399	-5.392	40.734	801.065	447.287	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.54
612	8	-24.695	34.376	-5.388	40.699	800.305	446.931	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.54

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.98 cmq/mq passo= 56 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.03 cmq/mq passo= 112 cm

613	1A	-14.797	-56.124	50.500	-80.315	34.614	533.365	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.06
613	1B	2.161	-56.124	-46.687	-80.315	24.644	440.468	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.82
613	1C	-14.797	19.604	50.500	138.594	958.528	246.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.87
613	1D	2.161	19.604	-46.687	138.594	899.270	153.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.80
613	1I	3.807	-52.970	36.657	-95.840	165.286	530.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	1.06
613	1J	-16.443	-52.970	-32.845	-95.840	186.743	477.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.91
613	1K	3.807	16.451	36.657	154.120	747.140	209.137	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	1.49
613	1L	-16.443	16.451	-32.845	154.120	768.597	156.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.50
613	1Q	-3.688	-44.307	22.734	-36.714	296.316	355.598	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.71
613	1R	-8.948	-44.307	-18.921	-36.714	304.477	397.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.77
613	1S	-3.688	7.787	22.734	94.993	629.406	289.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	1.25
613	1T	-8.948	7.787	-18.921	94.993	637.567	331.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	1.26
613	2	-14.683	21.023	4.007	44.770	705.915	429.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.38
613	7	-11.977	-20.092	3.212	42.352	671.713	440.297	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.32
613	8	-11.969	-20.075	3.214	42.315	671.224	439.893	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.46 cmq/mq passo= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.15 cmq/mq passo= 109 cm

614	1A	7.657	-45.065	46.763	-58.977	386.374	337.226	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	0.77
614	1B	-17.597	-45.065	-44.367	-58.977	170.516	554.579	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	1.04
614	1C	7.657	-20.230	46.763	117.833	673.888	251.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.35
614	1D	-17.597	-20.230	-44.367	117.833	458.029	468.601	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.89
614	1I	13.838	-63.052	32.011	-88.875	550.834	364.970	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	1.10
614	1J	-23.779	-63.052	-29.615	-88.875	380.768	529.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.01
614	1K	13.838	-2.244	32.011	147.731	463.635	275.881	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.93
614	1L	-23.779	-2.244	-29.615	147.731	293.570	440.857	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.84
614	1Q	3.324	-51.485	19.746	-30.107	456.429	306.672	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.91
614	1R	-13.265	-51.485	-17.350	-30.107	379.010	468.826	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.91
614	1S	3.324	-13.811	19.746	88.962	465.394	337.002	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.93
614	1T	-13.265	-13.811	-17.350	88.962	387.975	499.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.97
614	2	-11.337	-39.964	1.876	43.364	611.791	504.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.20
614	7	-9.427	-41.361	1.735	41.661	591.164	516.561	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	1.16
614	8	-9.421	-41.322	1.735	41.622	590.670	516.136	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	1.16

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.24 cmq/mq passo= 86 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.31 cmq/mq passo= 104 cm

615	1A	18.620	-106.855	48.284	-48.050	913.125	565.328	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	1.82
615	1B	-27.555	-106.855	-56.953	-48.050	719.679	983.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	1.81
615	1C	18.620	-18.880	48.284	113.265	1.810	465.446	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.93

615	1D	-27.555	-18.880	-56.953	113.265	191.636	883.831	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.63
615	1I	20.183	-134.221	67.831	-86.940	1351.035	532.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	2.70
615	1J	-29.118	-134.221	-76.501	-86.940	1083.854	841.756	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	2.08
615	1K	20.183	8.486	67.831	152.155	362.366	607.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	1.21
615	1L	-29.118	8.486	-76.501	152.155	629.546	916.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	1.65
615	1Q	7.293	-104.571	25.469	-28.174	785.067	647.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.57
615	1R	-16.228	-104.571	-34.138	-28.174	698.291	837.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.59
615	1S	7.293	-21.164	25.469	93.389	23.198	611.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.22
615	1T	-16.228	-21.164	-34.138	93.389	63.578	801.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.53
615	2	-7.585	-85.035	-4.233	45.755	513.004	925.359	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.84
615	7	-6.936	-84.390	-4.854	44.790	498.933	939.909	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.86
615	8	-6.930	-84.324	-4.847	44.744	498.454	939.192	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.86

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.51 cmq/mq passo= 43 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.65 cmq/mq passo= 59 cm

616	1A	35.866	-158.683	39.438	-55.134	486.440	908.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	1.81
616	1B	-29.934	-158.683	-71.907	-55.134	403.252	1073.989	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.94
616	1C	35.866	23.426	39.438	113.551	282.141	850.077	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.70
616	1D	-29.934	23.426	-71.907	113.551	365.329	1016.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	1.84
616	1I	35.979	-229.684	120.659	-136.445	807.165	902.494	4.52	9.05	4.52	4.52	0.82	0.03	1.80
616	1J	-30.047	-229.684	-153.127	-136.445	644.324	1027.012	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	1.68
616	1K	35.979	94.427	120.659	194.863	523.213	897.055	4.52	4.52	9.05	4.52	0.48	0.03	1.65
616	1L	-30.047	94.427	-153.127	194.863	686.054	1021.573	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	1.67
616	1Q	19.099	-143.148	34.645	-42.353	386.472	994.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	1.99
616	1R	-13.167	-143.148	-67.114	-42.353	346.030	1053.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.92
616	1S	19.099	7.891	34.645	100.770	224.919	870.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	1.74
616	1T	-13.167	7.891	-67.114	100.770	265.361	929.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.69
616	2	-3.411	-93.658	-20.691	41.238	77.752	1244.758	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	2.41
616	7	-3.520	-92.066	-21.068	40.266	78.228	1257.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	2.44
616	8	-3.515	-92.001	-21.045	40.221	78.298	1256.725	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	2.43

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.28 cmq/mq passo= 72 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.78 cmq/mq passo= 46 cm

617	1A	8.207	-57.150	42.716	-124.213	300.278	152.548	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.60
617	1B	-17.738	-57.150	-50.588	-124.213	16.337	328.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.61
617	1C	8.207	13.994	42.716	87.023	901.708	435.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.80
617	1D	-17.738	13.994	-50.588	87.023	617.767	611.519	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.20
617	1I	13.718	-56.752	38.043	-134.848	186.532	170.325	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.37
617	1J	-23.249	-56.752	-45.915	-134.848	134.486	114.967	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.26
617	1K	13.718	13.597	38.043	97.658	783.559	649.100	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.56
617	1L	-23.249	13.597	-45.915	97.658	731.513	593.742	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.41
617	1Q	3.527	-44.421	18.074	-77.400	378.863	270.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.76
617	1R	-13.059	-44.421	-25.946	-77.400	288.725	321.250	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.62
617	1S	3.527	1.266	18.074	40.210	629.319	442.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.26
617	1T	-13.059	1.266	-25.946	40.210	539.182	493.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.06
617	2	-12.000	-19.588	-6.504	-21.278	663.243	506.944	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	1.30
617	7	-9.743	-23.235	-6.003	-22.654	641.853	507.012	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	1.26
617	8	-9.737	-23.215	-5.999	-22.638	641.311	506.631	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	1.26

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.01 cmq/mq passo= 64 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.05 cmq/mq passo= 89 cm

618	1A	-1.366	-59.075	53.039	-110.154	245.188	348.599	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.70
618	1B	-11.678	-59.075	-56.380	-110.154	161.975	383.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.71
618	1C	-1.366	0.586	53.039	65.034	883.740	339.051	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.76
618	1D	-11.678	0.586	-56.380	65.034	800.526	374.045	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	1.57
618	1I	11.526	-62.053	41.854	-134.805	375.935	314.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	0.75
618	1J	-24.571	-62.053	-45.195	-134.805	379.673	254.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.73
618	1K	11.526	3.564	41.854	89.685	666.042	468.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	1.33
618	1L	-24.571	3.564	-45.195	89.685	669.780	407.689	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.29
618	1Q	-1.267	-51.331	22.398	-76.846	462.419	328.645	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.92
618	1R	-11.778	-51.331	-25.739	-76.846	414.179	363.236	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.81
618	1S	-1.267	-7.158	22.398	31.727	631.536	359.407	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	1.26
618	1T	-11.778	-7.158	-25.739	31.727	583.295	393.999	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	1.14
618	2	-15.858	-33.141	-2.114	-27.098	760.515	461.113	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	1.48
618	7	-12.997	-35.456	-2.165	-28.246	733.948	468.562	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.44
618	8	-12.987	-35.417	-2.161	-28.222	733.379	468.105	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.44

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.88 cmq/mq passo= 65 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

619	1A	17.642	-56.247	48.982	-111.618	486.010	302.270	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	0.97
619	1B	-27.738	-56.247	-51.344	-111.618	341.948	525.431	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	0.98
619	1C	17.642	-23.799	48.982	48.786	810.334	315.561	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	1.62
619	1D	-27.738	-23.799	-51.344	48.786	666.272	538.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	1.28
619	1I	17.472	-71.878	32.060	-142.697	729.930	299.515	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.46
619	1J	-27.567	-71.878	-34.423	-142.697	638.089	391.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.22
619	1K	17.472	-8.168	32.060	79.865	514.194	449.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.03
619	1L	-27.567	-8.168	-34.423	79.865	422.353	541.476	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	1.03
619	1Q	6.487	-60.180	19.105	-85.600	641.367	343.143	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	1.28
619	1R	-16.583	-60.180	-21.467	-85.600	554.244	468.400	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	1.08
619	1S	6.487	-19.866	19.105	22.768	598.039	372.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.19
619	1T	-16.583	-19.866	-21.467	22.768	510.915	497.848	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.00
619	2	-13.476	-50.103	0.655	-40.092	811.889	543.231	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	1.59
619	7	-10.604	-51.334	-0.240	-40.732	792.737	549.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.56
619	8	-10.597	-51.295	-0.239	-40.702	792.142	548.832	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	1.56

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.32 cmq/mq passo= 71 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.27 cmq/mq passo= 105 cm

620	1A	89.323	-115.171	53.803	-138.400	1233.129	698.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.05	2.46
620	1B	-96.477	-115.171	-64.728	-138.400	1033.510	1202.823	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.05	2.1
620	1C	89.323	-45.190	53.803	23.054	513.957	673.193	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.05	1.34
620	1D	-96.477	-45.190	-64.728	23.054	314.338	1177.987	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	2.15
620	1I	40.919	-148.635	46.926	-179.350	1628.402	622.289	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	3.25
620	1J	-48.073	-148.635	-77.852	-179.350	1471.683	1069.956	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	2.7

620	1K	40.919	-11.727	46.926	64.004	75.783	806.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	1.61
620	1L	-48.073	-11.727	-57.852	64.004	80.935	1253.726	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	2.31
620	1Q	29.253	-122.586	-22.201	-126.016	1283.139	840.257	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	2.56
620	1R	-36.407	-122.586	-33.126	-126.016	1185.778	1075.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.02	2.25
620	1S	29.253	-37.776	22.201	10.669	361.689	800.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	1.60
620	1T	-36.407	-37.776	-33.126	10.669	264.328	1035.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	1.97
620	2	-14.677	-107.112	-4.576	-77.004	1059.147	1225.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	2.43
620	7	-9.829	-106.829	-4.771	-76.804	1045.413	1232.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	2.44
620	8	-9.825	-106.746	-4.765	-76.748	1044.626	1231.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	2.44

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=12.67 cmq/mq passox= 35 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.75 cmq/mq passoy= 46 cm

621	1A	182.104	-182.471	130.573	-142.450	1680.789	1471.012	4.52	9.05	4.52	4.52	0.90	0.07	3.10
621	1B	-186.561	-182.471	-152.197	-142.450	1540.515	1698.839	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	2.78
621	1C	182.104	-57.575	130.573	12.566	1014.064	1490.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.07	2.98
621	1D	-186.561	-57.575	-152.197	12.566	873.790	1718.301	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	2.81
621	1I	80.845	-243.498	267.856	-204.362	1890.084	1355.421	4.52	9.05	4.52	9.05	0.66	0.05	3.48
621	1J	-85.302	-243.498	-289.479	-204.362	1823.516	1587.394	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.05	3.24
621	1K	80.845	3.452	267.856	74.478	731.063	1601.919	4.52	4.52	9.05	4.52	0.24	0.05	2.95
621	1L	-85.302	3.452	-289.479	74.478	664.495	1833.891	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.05	2.58
621	1Q	60.221	-201.879	90.052	-146.751	1680.162	1606.579	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.03	3.35
621	1R	-64.678	-201.879	-111.675	-146.751	1621.304	1690.319	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	2.96
621	1S	60.221	-38.167	90.052	16.867	933.275	1498.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.03	2.99
621	1T	-64.678	-38.167	-111.675	16.867	874.417	1582.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	2.72
621	2	-18.885	-160.839	-17.448	-87.694	1702.372	2093.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	4.08
621	7	-12.524	-160.180	-16.237	-87.067	1698.599	2101.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	4.10
621	8	-12.519	-160.056	-16.221	-87.002	1697.293	2100.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	4.10

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=14.70 cmq/mq passox= 30 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 16.35 cmq/mq passoy= 27 cm

622	1A	3.756	-82.019	30.170	-137.383	369.340	16.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	0.74
622	1B	-11.085	-82.019	-36.361	-137.383	0.189	250.540	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.48
622	1C	3.756	-15.793	30.170	42.053	637.334	239.383	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	1.27
622	1D	-11.085	-15.793	-36.361	42.053	268.182	473.406	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.90
622	1I	7.732	-86.119	27.771	-145.318	361.220	47.635	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	0.72
622	1J	-15.061	-86.119	-33.962	-145.318	215.077	52.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.42
622	1K	7.732	-11.694	27.771	49.988	422.445	542.506	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	1.08
622	1L	-15.061	-11.694	-33.962	49.988	276.302	537.558	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	1.02
622	1Q	1.501	-77.566	12.818	-105.257	370.930	133.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.74
622	1R	-8.829	-77.566	-19.009	-105.257	211.121	191.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.42
622	1S	1.501	-20.246	12.818	9.927	426.401	297.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.85
622	1T	-8.829	-20.246	-19.009	9.927	266.592	356.874	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.69
622	2	-9.129	-56.629	-4.625	-59.227	468.994	323.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.92
622	7	-7.432	-59.955	-4.426	-60.849	450.744	324.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.89
622	8	-7.426	-59.899	-4.421	-60.795	450.413	323.932	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.89

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.96 cmq/mq passox= 91 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.22 cmq/mq passoy= 107 cm

623	1A	4.585	-79.411	29.979	-132.674	350.217	21.784	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.70
623	1B	-11.510	-79.411	-35.741	-132.674	128.747	189.570	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.36
623	1C	4.585	-26.547	29.979	32.766	658.611	136.469	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.32
623	1D	-11.510	-26.547	-35.741	32.766	437.141	304.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.86
623	1I	7.579	-91.083	25.041	-154.322	441.471	42.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	0.88
623	1J	-14.503	-91.083	-30.803	-154.322	370.014	57.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.72
623	1K	7.579	-14.875	25.041	54.414	417.343	383.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.83
623	1L	-14.503	-14.875	-30.803	54.414	345.887	368.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.70
623	1Q	0.404	-78.795	11.015	-109.142	434.764	69.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.87
623	1R	-7.329	-78.795	-16.777	-109.142	313.632	156.714	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.62
623	1S	0.404	-27.163	11.015	9.234	473.726	169.325	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.95
623	1T	-7.329	-27.163	-16.777	9.234	352.594	256.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.70
623	2	-9.184	-63.479	-3.794	-62.190	573.317	206.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	1.13
623	7	-7.360	-66.243	-3.816	-63.846	553.026	210.820	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.09
623	8	-7.353	-66.183	-3.810	-63.794	552.574	210.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	1.09

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.12 cmq/mq passox= 88 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

624	1A	22.293	-78.532	32.901	-133.068	380.575	119.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.76
624	1B	-29.810	-78.532	-38.116	-133.068	199.907	169.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.38
624	1C	22.293	-43.016	32.901	21.437	677.415	28.379	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	1.35
624	1D	-29.810	-43.016	-38.116	21.437	496.747	260.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.95
624	1I	9.657	-100.977	25.401	-164.792	594.168	186.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	1.19
624	1J	-17.173	-100.977	-30.616	-164.792	512.315	52.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	1.00
624	1K	9.657	-20.571	25.401	53.161	365.008	193.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.73
624	1L	-17.173	-20.571	-30.616	53.161	283.154	328.381	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.63
624	1Q	6.153	-84.620	13.163	-115.474	520.302	59.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.04
624	1R	-13.670	-84.620	-18.378	-115.474	416.664	119.889	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.82
624	1S	6.153	-36.928	13.163	3.843	460.659	21.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.92
624	1T	-13.670	-36.928	-18.378	3.843	357.021	200.713	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.70
624	2	-10.155	-75.078	-2.703	-70.082	628.255	86.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.24
624	7	-8.100	-77.332	-3.014	-71.692	609.470	89.687	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.20
624	8	-8.094	-77.274	-3.011	-71.637	609.058	89.552	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.20

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.27 cmq/mq passox= 85 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

625	1A	87.462	-120.510	49.520	-153.255	1023.998	774.426	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	2.04
625	1B	-93.790	-120.510	-56.279	-153.255	826.929	238.598	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.03	1.45
625	1C	87.462	-63.411	49.520	0.988	422.900	639.604	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	1.28
625	1D	-93.790	-63.411	-56.279	0.988	225.831	103.777	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	0.40
625	1I	28.670	-155.252	55.201	-196.140	1334.678	974.675	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.02	2.66
625	1J	-34.998	-155.252	-61.960	-196.140	1209.513	422.423	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	2.30
625	1K	28.670	-28.669	55.201	43.872	40.316	455.780	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.91
625	1L	-34.998	-28.669	-61.960	43.872	84.849	96.472	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.18
625	1Q	25.741	-133.701	23.476	-145.512	1134.211	697.823	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	2.26

630	2	-3.779	-69.658	-7.129	-104.595	141.035	239.845	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.47
630	7	-3.584	-72.886	-6.098	-106.449	160.599	242.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.48
630	8	-3.581	-72.809	-6.093	-106.364	160.690	242.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.48

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y	Vz(Mxx):	Aswx=	4.85 cmq/mq	passox=	93 cm;	Armatura a taglio	//x	Vz(Myy):	Aswy=	--	passoy=	--
631	1A	6.874	-131.040	20.433	-133.581	403.936	85.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.81
631	1B	-12.394	-131.040	-26.680	-133.581	215.400	211.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.42
631	1C	6.874	14.750	20.433	-13.381	104.330	261.145	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.52
631	1D	-12.394	14.750	-26.680	-13.381	292.866	558.811	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	1.07
631	1I	7.058	-103.088	18.855	-127.973	24.279	232.384	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.46
631	1J	-12.578	-103.088	-25.102	-127.973	89.718	170.165	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.33
631	1K	7.058	-13.203	18.855	-18.989	21.352	302.907	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.60
631	1L	-12.578	-13.203	-25.102	-18.989	135.349	705.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	1.36
631	1Q	2.208	-98.551	7.918	-117.040	87.468	51.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.17
631	1R	-7.728	-98.551	-14.165	-117.040	82.538	260.276	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.51
631	1S	2.208	-17.739	7.918	-29.922	28.532	212.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.42
631	1T	-7.728	-17.739	-14.165	-29.922	23.601	421.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.82
631	2	-5.161	-69.390	-6.211	-93.447	26.285	304.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.60
631	7	-4.570	-72.533	-5.395	-95.116	44.836	307.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.61
631	8	-4.564	-72.463	-5.389	-95.026	44.769	307.726	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.61

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y	Vz(Mxx):	Aswx=	--	passox=	--	;	Armatura a taglio	//x	Vz(Myy):	Aswy=	5.49 cmq/mq	passoy= 82 cm
632	1A	13.000	-107.399	13.271	-135.683	173.304	294.935	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.59
632	1B	-19.125	-107.399	-19.212	-135.683	184.345	32.301	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.36
632	1C	13.000	-13.997	13.271	9.189	196.643	338.645	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.68
632	1D	-19.125	-13.997	-19.212	9.189	185.603	601.279	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.01	1.17
632	1I	11.356	-100.980	14.064	-132.090	91.942	304.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.61
632	1J	-17.481	-100.980	-20.005	-132.090	134.950	240.377	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.47
632	1K	11.356	-20.416	14.064	5.596	122.651	546.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	1.09
632	1L	-17.481	-20.416	-20.005	5.596	104.240	610.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	1.18
632	1Q	4.838	-95.263	5.546	-111.318	78.785	49.552	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.16
632	1R	-10.963	-95.263	-11.488	-111.318	18.980	20.167	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.04
632	1S	4.838	-26.133	5.546	-15.176	6.681	286.177	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.57
632	1T	-10.963	-26.133	-11.488	-15.176	91.084	355.896	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.70
632	2	-6.160	-73.666	-5.255	-80.402	48.138	210.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.42
632	7	-5.332	-76.441	-4.740	-81.836	32.503	207.582	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.41
632	8	-5.326	-76.388	-4.735	-81.778	32.373	207.314	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.41

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y	Vz(Mxx):	Aswx=	--	passox=	--	;	Armatura a taglio	//x	Vz(Myy):	Aswy=	4.75 cmq/mq	passoy= 95 cm
633	1A	10.002	-95.766	14.902	-132.683	136.974	382.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.76
633	1B	-15.993	-95.766	-20.977	-132.683	84.509	138.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.27
633	1C	10.002	-30.352	14.902	11.163	370.820	165.682	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.74
633	1D	-15.993	-30.352	-20.977	11.163	149.336	410.129	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.79
633	1I	11.047	-101.797	14.981	-137.004	124.787	475.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.95
633	1J	-17.038	-101.797	-21.057	-137.004	134.474	411.515	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.80
633	1K	11.047	-24.321	14.981	15.485	151.837	438.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.88
633	1L	-17.038	-24.321	-21.057	15.485	161.523	502.834	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	0.97
633	1Q	4.054	-93.192	6.155	-111.041	144.602	237.809	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.47
633	1R	-10.045	-93.192	-12.231	-111.041	76.971	131.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.26
633	1S	4.054	-32.925	6.155	-10.478	209.339	159.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.42
633	1T	-10.045	-32.925	-12.231	-10.478	141.708	265.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.52
633	2	-6.036	-77.529	-5.071	-77.275	231.948	20.641	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.46
633	7	-5.223	-80.029	-4.667	-78.655	215.214	19.835	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.43
633	8	-5.218	-79.957	-4.662	-78.586	215.173	19.740	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.43

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
634	1A	8.425	-89.586	16.699	-128.489	199.151	478.682	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.96
634	1B	-14.862	-89.586	-22.359	-128.489	147.541	95.792	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.29
634	1C	8.425	-44.786	16.699	9.958	560.187	55.176	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	1.12
634	1D	-14.862	-44.786	-22.359	9.958	213.495	438.066	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	0.85
634	1I	2.456	-105.445	19.082	-140.887	245.924	527.901	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	1.05
634	1J	-8.893	-105.445	-24.742	-140.887	145.883	299.906	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.58
634	1K	2.456	-28.928	19.082	22.356	266.762	259.291	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.53
634	1L	-8.893	-28.928	-24.742	22.356	166.722	487.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.94
634	1Q	1.088	-92.799	7.414	-111.204	246.352	330.435	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.66
634	1R	-7.526	-92.799	-13.074	-111.204	75.674	77.264	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.15
634	1S	1.088	-41.574	7.414	-7.327	336.971	36.648	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.67
634	1T	-7.526	-41.574	-13.074	-7.327	166.293	289.819	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.57
634	2	-6.280	-83.783	-4.452	-75.437	319.796	30.197	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.63
634	7	-5.487	-85.973	-4.183	-76.763	301.491	28.656	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.60
634	8	-5.482	-85.891	-4.178	-76.692	301.223	28.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.60

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y	Vz(Mxx):	Aswx=	4.36 cmq/mq	passox=	103 cm;	Armatura a taglio		//x	Vz(Myy):	Aswy=	4.11 cmq/mq	passoy=	110 cm
635	1A	15.610	-85.931	15.972	-121.833	319.289	423.918	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.85	
635	1B	-21.928	-85.931	-21.445	-121.833	30.995	5.311	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.06	
635	1C	15.610	-60.134	15.972	5.713	469.025	109.295	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.94	
635	1D	-21.928	-60.134	-21.445	5.713	180.732	309.312	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.60	
635	1I	1.991	-109.426	22.433	-141.878	441.705	536.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.07	
635	1J	-8.309	-109.426	-27.906	-141.878	384.132	207.128	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.76	
635	1K	1.991	-36.640	22.433	25.758	115.888	92.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.23	
635	1L	-8.309	-36.640	-27.906	25.758	58.316	421.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.81	
635	1Q	2.833	-94.624	8.322	-108.443	374.621	304.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.75	
635	1R	-9.151	-94.624	-13.795	-108.443	243.066	35.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.48	
635	1S	2.833	-51.441	8.322	-7.677	256.955	78.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.51	
635	1T	-9.151	-51.441	-13.795	-7.677	125.399	189.761	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.37	
635	2	-6.003	-92.427	-4.141	-74.139	383.306	82.967	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.76	
635	7	-5.288	-94.252	-3.945	-75.327	362.360	79.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.72	
635	8	-5.283	-94.174	-3.943	-75.275	362.288	79.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.72	

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= --				passox= --		;		Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.17 cmq/mq		passoy= 108 cm				
636	1A	13.329	-111.370	34.853	-116.018	1005.910	711.565	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	2.01
636	1B	-20.464	-111.370	-37.743	-116.018	506.320	266.570	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.98
636	1C	13.329	-68.952	34.853	-0.236	490.057	332.349	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.98
636	1D	-20.464	-68.952	-37.743	-0.236	9.533	112.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.21
636	1I	14.749	-136.451	63.629	-141.440	1054.439	1000.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	2.11
636	1J	-21.883	-136.451	-66.519	-141.440	800.740	521.569	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.55
636	1K	14.749	-43.871	63.629	25.186	195.637	77.350	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.39
636	1L	-21.883	-43.871	-66.519	25.186	58.062	401.561	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.73
636	1Q	5.331	-125.050	22.843	-108.213	961.430	625.260	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.92
636	1R	-12.465	-125.050	-25.733	-108.213	731.462	416.663	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	1.43
636	1S	5.331	-55.272	22.843	-8.040	264.915	182.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.53
636	1T	-12.465	-55.272	-25.733	-8.040	34.947	26.341	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.07
636	2	-5.257	-116.635	-3.072	-74.839	694.454	393.027	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	1.38
636	7	-5.058	-117.854	-2.615	-75.793	680.769	394.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.35
636	8	-5.053	-117.745	-2.613	-75.734	680.258	394.016	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.35
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.20 cmq/mq				passox= 55 cm;				Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.78 cmq/mq		passoy= 58 cm				
637	1A	45.315	-131.115	27.872	-103.010	707.186	493.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.41
637	1B	-53.097	-131.115	-32.058	-103.010	225.536	266.894	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.51
637	1C	45.315	-63.848	27.872	-10.427	207.353	162.187	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.41
637	1D	-53.097	-63.848	-32.058	-10.427	274.296	64.156	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.51
637	1I	50.154	-156.085	51.361	-136.042	656.465	831.886	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	1.66
637	1J	-57.936	-156.085	-55.547	-136.042	407.084	552.979	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.02
637	1K	50.154	-38.878	51.361	22.605	25.806	123.898	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.25
637	1L	-57.936	-38.878	-55.547	22.605	223.575	402.805	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.74
637	1Q	21.018	-141.786	18.011	-101.376	576.383	481.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.15
637	1R	-28.800	-141.786	-22.197	-101.376	367.745	425.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.82
637	1S	21.018	-53.178	18.011	-12.061	65.145	3.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.13
637	1T	-28.800	-53.178	-22.197	-12.061	143.493	51.944	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.27
637	2	-2.835	-127.032	-2.895	-73.368	319.818	281.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.64
637	7	-3.705	-127.983	-2.780	-74.151	306.492	282.182	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.61
637	8	-3.699	-127.879	-2.777	-74.089	306.343	282.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.61
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.50 cmq/mq				passox= 82 cm;				Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.47 cmq/mq		passoy= 69 cm				
638	1A	30.673	-57.523	21.499	-68.592	143.228	134.667	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.29
638	1B	-28.540	-57.523	-16.461	-68.592	254.049	52.205	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.02	0.49
638	1C	30.673	103.735	21.499	195.523	471.744	280.655	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	0.94
638	1D	-28.540	103.735	-16.461	195.523	360.923	93.783	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	0.69
638	1I	32.821	-109.751	43.328	-228.382	814.154	390.966	4.52	4.52	4.52	9.05	0.50	0.02	1.63
638	1J	-30.687	-109.751	-38.290	-228.382	737.136	38.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	1.41
638	1K	32.821	155.964	43.328	355.314	954.830	190.225	4.52	4.52	9.05	4.52	0.78	0.02	1.91
638	1L	-30.687	155.964	-38.290	355.314	1031.848	162.515	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.02	1.97
638	1Q	15.813	-33.664	16.810	-51.044	198.959	168.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.40
638	1R	-13.680	-33.664	-11.773	-51.044	185.698	21.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.36
638	1S	15.813	79.876	16.810	177.975	403.393	206.513	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	0.81
638	1T	-13.680	79.876	-11.773	177.975	416.654	59.644	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.82
638	2	-2.332	35.412	5.063	90.105	140.218	163.148	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.33
638	7	1.489	33.491	4.378	87.770	142.161	158.434	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.32
638	8	1.489	33.469	4.376	87.708	142.005	158.270	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.32
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= 1 d 24/20		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.03 cmq/mq				passox= 56 cm;				Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= --		passoy= --				
639	1A	26.645	-82.513	15.104	-96.288	406.912	75.317	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.81
639	1B	-23.848	-82.513	-12.130	-96.288	388.066	208.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.75
639	1C	26.645	147.956	15.104	210.368	369.948	510.908	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	1.02
639	1D	-23.848	147.956	-12.130	210.368	388.795	227.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	0.75
639	1I	32.916	-100.245	24.176	-159.372	339.120	152.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	0.68
639	1J	-30.120	-100.245	-21.203	-159.372	342.110	52.698	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.65
639	1K	32.916	165.688	24.176	273.453	323.992	250.200	4.52	4.52	9.05	4.52	0.74	0.01	0.65
639	1L	-30.120	165.688	-21.203	273.453	321.003	150.878	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.01	0.61
639	1Q	14.928	-33.436	10.270	-42.981	182.518	108.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.36
639	1R	-12.131	-33.436	-7.297	-42.981	211.231	31.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.41
639	1S	14.928	98.879	10.270	157.062	193.114	271.170	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.54
639	1T	-12.131	98.879	-7.297	157.062	164.401	194.572	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.38
639	2	1.546	51.864	2.224	87.602	28.137	230.102	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.46
639	7	1.530	48.482	1.988	82.855	12.158	218.285	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.44
639	8	1.529	48.453	1.986	82.795	12.212	218.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.44
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= 1 d 24/20		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= --				passox= --		;		Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 3.97 cmq/mq		passoy= 113 cm				
640	1A	40.840	-154.472	23.615	-128.586	998.702	302.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.99
640	1B	-35.831	-154.472	-21.340	-128.586	851.161	63.066	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.62
640	1C	40.840	249.064	23.615	240.405	847.719	415.963	9.05	4.52	9.05	4.52	0.54	0.01	1.56
640	1D	-35.831	249.064	-21.340	240.405	995.260	655.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.		

641	1A	32.171	-113.617	38.922	-56.720	23.248	228.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.03	0.46
641	1B	-39.478	-113.617	-11.081	-56.720	138.817	124.298	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.03	0.26
641	1C	32.171	173.648	38.922	220.459	549.148	103.861	4.52	4.52	4.52	4.52	1.00	0.03	1.10
641	1D	-39.478	173.648	-11.081	220.459	387.084	207.887	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	0.73
641	1I	39.388	-258.046	68.575	-278.548	579.558	848.887	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.05	1.56
641	1J	-46.694	-258.046	-40.734	-278.548	291.329	496.698	4.52	4.52	4.52	9.05	0.94	0.05	0.87
641	1K	39.388	318.077	68.575	442.287	701.661	476.261	9.05	4.52	13.57	4.52	0.69	0.05	1.29
641	1L	-46.694	318.077	-40.734	442.287	989.889	828.450	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.05	1.72
641	1Q	15.973	-81.100	37.162	-53.300	46.973	255.051	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.51
641	1R	-23.279	-81.100	-9.320	-53.300	4.737	118.924	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.23
641	1S	15.973	141.131	37.162	217.038	415.069	98.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	0.83
641	1T	-23.279	141.131	-9.320	217.038	457.305	234.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	0.88
641	2	-8.671	46.062	19.480	112.176	225.295	12.448	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.44
641	7	-7.147	43.611	19.092	110.794	244.922	12.774	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.48
641	8	-7.142	43.589	19.077	110.712	244.613	12.782	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.48

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 2 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.70 cmq/mq passox= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.60 cmq/mq passoy= 68 cm

642	1A	30.231	-47.844	15.006	-49.283	112.374	205.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.02	0.41
642	1B	-26.627	-47.844	-6.869	-49.283	232.584	9.267	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.45
642	1C	30.231	91.795	15.006	207.915	452.236	18.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	0.90
642	1D	-26.627	91.795	-6.869	207.915	332.026	177.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	0.64
642	1I	37.786	-91.324	27.088	-201.424	681.889	672.627	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	1.36
642	1J	-34.182	-91.324	-18.950	-201.424	507.003	421.970	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	0.96
642	1K	37.786	135.275	27.088	360.055	726.655	393.830	4.52	4.52	9.05	4.52	0.77	0.02	1.45
642	1L	-34.182	135.275	-18.950	360.055	901.541	644.487	4.52	4.52	9.05	4.52	0.73	0.02	1.71
642	1Q	17.430	-27.163	13.136	-34.673	162.619	214.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.43
642	1R	-13.827	-27.163	-4.998	-34.673	125.313	78.320	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.25
642	1S	17.430	71.114	13.136	193.305	344.965	50.180	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.01	0.69
642	1T	-13.827	71.114	-4.998	193.305	382.272	186.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	0.75
642	2	1.600	32.488	6.903	111.373	141.146	16.160	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.28
642	7	1.915	31.146	6.308	108.945	143.326	17.051	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.29
642	8	1.914	31.127	6.302	108.861	143.157	17.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.29

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.01 cmq/mq passox= 64 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.23 cmq/mq passoy= 86 cm

643	1A	27.988	-60.895	13.087	-86.555	279.495	362.715	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.72
643	1B	-24.011	-60.895	-9.625	-86.555	278.348	25.863	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.54
643	1C	27.988	131.952	13.087	231.057	343.637	182.695	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.01	0.69
643	1D	-24.011	131.952	-9.625	231.057	344.785	205.883	4.52	4.52	4.52	4.52	0.92	0.01	0.67
643	1I	34.136	-90.783	18.982	-138.391	320.640	447.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.89
643	1J	-30.159	-90.783	-15.520	-138.391	257.422	192.936	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.49
643	1K	34.136	161.841	18.982	282.892	322.711	36.105	4.52	4.52	9.05	4.52	0.72	0.01	0.64
643	1L	-30.159	161.841	-15.520	282.892	385.930	290.655	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.01	0.74
643	1Q	15.973	-25.051	8.844	-30.325	134.675	217.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.43
643	1R	-11.996	-25.051	-5.382	-30.325	140.512	73.783	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.28
643	1S	15.973	96.108	8.844	174.827	205.801	83.049	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.41
643	1T	-11.996	96.108	-5.382	174.827	199.965	60.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	0.39
643	2	3.298	50.845	3.041	109.413	96.060	93.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.19
643	7	3.032	49.341	2.746	103.994	75.058	97.431	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.19
643	8	3.032	49.314	2.744	103.935	74.985	97.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.19

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)

644	1A	31.937	-114.685	13.837	-109.039	860.665	171.131	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.72
644	1B	-24.242	-114.685	-8.724	-109.039	726.682	278.431	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	1.40
644	1C	31.937	216.043	13.837	249.486	875.679	56.524	4.52	4.52	9.05	4.52	0.96	0.00	1.75
644	1D	-24.242	216.043	-8.724	249.486	1009.663	50.776	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.00	1.95
644	1I	48.535	-149.752	-8.832	-135.979	972.127	150.410	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	1.94
644	1J	-40.840	-149.752	13.944	-135.979	700.029	466.718	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.32
644	1K	48.535	251.110	-8.832	276.426	849.026	244.811	9.05	4.52	9.05	4.52	0.57	0.01	1.56
644	1L	-40.840	251.110	13.944	276.426	1121.125	71.498	4.52	4.52	9.05	4.52	0.92	0.01	2.11
644	1Q	21.770	-46.972	6.783	-35.553	416.558	103.433	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.83
644	1R	-14.074	-46.972	-1.670	-35.553	326.923	234.958	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.64
644	1S	21.770	148.330	6.783	176.000	475.921	13.051	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.01	0.95
644	1T	-14.074	148.330	-1.670	176.000	565.555	118.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.11
644	2	5.932	75.851	1.818	112.115	205.658	123.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.41
644	7	5.381	72.417	2.233	104.555	163.341	133.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.33
644	8	5.379	72.363	2.230	104.481	163.174	132.959	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.33

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.72 cmq/mq passox= 51 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

645	1A	73.282	-277.121	-17.983	-205.795	853.695	236.644	4.52	9.05	4.52	4.52	0.80	0.01	1.57
645	1B	-54.609	-277.121	6.322	-205.795	522.514	179.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.99	0.01	0.97
645	1C	73.282	397.073	-17.983	326.021	611.712	308.962	9.05	4.52	9.05	4.52	0.91	0.01	1.13
645	1D	-54.609	397.073	6.322	326.021	942.893	724.657	9.05	4.52	9.05	4.52	0.77	0.01	1.62
645	1I	92.458	-281.588	-46.210	-219.852	688.103	19.697	4.52	9.05	4.52	4.52	0.80	0.02	1.27
645	1J	-73.786	-281.588	34.549	-219.852	405.147	404.093	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.02	0.81
645	1K	92.458	401.540	-46.210	340.077	494.345	83.920	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.02	0.91
645	1L	-73.786	401.540	34.549	340.077	777.301	507.710	9.05	4.52	9.05	4.52	0.76	0.02	1.30
645	1Q	45.786	-112.968	-19.178	-81.438	341.696	38.519	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.68
645	1R	-27.114	-112.968	7.516	-81.438	204.728	260.615	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.52
645	1S	45.786	232.920	-19.178	201.663	293.926	227.398	9.05	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	0.54
645	1T	-27.114	232.920	7.516	201.663	430.895	449.494	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	0.90
645	2	14.551	108.616	-9.980	104.887	262.768	461.574	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.91
645	7	13.696	97.043	-9.082	94.873	181.886	406.749	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.80
645	8	13.686	96.994	-9.078	94.821	181.785	406.484	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.80

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.34 cmq/mq passox= 61 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.64 cmq/mq passoy= 80 cm

646	1A	77.086	-237.681	-7.251	-185.186	997.322	153.512	4.52	9.05	4.52	4.52	0.74

646	1I	86.359	-270.129	-26.877	-191.497	809.444	309.710	4.52	9.05	4.52	4.52	0.73	0.02	1.49
646	1J	-60.933	-270.129	35.273	-191.497	535.908	796.530	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.02	1.59
646	1K	86.359	-402.156	-26.877	334.396	792.135	451.392	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.02	1.46
646	1L	-60.933	402.156	35.273	334.396	1065.671	35.428	9.05	4.52	9.05	4.52	0.78	0.02	1.81
646	1Q	48.985	-98.876	-5.245	-65.864	368.341	175.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.74
646	1R	-23.559	-98.876	13.641	-65.864	237.218	439.856	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.88
646	1S	48.985	230.903	-5.245	208.763	493.445	94.719	9.05	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.91
646	1T	-23.559	230.903	13.641	208.763	624.567	169.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	1.21
646	2	21.666	107.098	-5.114	118.038	426.891	244.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.85
646	7	19.756	99.323	-4.383	108.773	324.698	238.574	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.65
646	8	19.745	99.262	-4.383	108.704	324.548	238.385	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.65

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.75 cmq/mq passo= 46 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.20 cmq/mq passoy= 73 cm

647	1A	23.562	-80.248	37.845	-10.053	15.633	328.915	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	0.66
647	1B	-28.858	-80.248	-7.782	-10.053	35.160	230.976	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.46
647	1C	23.562	123.989	37.845	186.293	429.308	435.685	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	0.87
647	1D	-28.858	123.989	-7.782	186.293	409.781	533.624	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	1.05
647	1I	25.226	-145.601	64.455	-150.804	203.226	1267.551	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.03	2.53
647	1J	-30.522	-145.601	-34.392	-150.804	233.455	952.260	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.03	1.81
647	1K	25.226	189.342	64.455	327.044	627.603	1156.969	4.52	4.52	9.05	4.52	0.82	0.03	2.13
647	1L	-30.522	189.342	-34.392	327.044	597.374	1472.260	4.52	4.52	9.05	4.52	0.71	0.03	2.59
647	1Q	10.695	-50.129	37.402	-10.797	31.474	334.565	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.67
647	1R	-15.991	-50.129	-7.338	-10.797	33.733	199.438	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.39
647	1S	10.695	93.871	37.402	187.038	360.415	404.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.81
647	1T	-15.991	93.871	-7.338	187.038	362.674	539.274	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.01	1.07
647	2	-5.712	33.947	19.737	118.786	205.871	145.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.41
647	7	-4.365	32.023	19.362	118.063	229.056	141.421	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.45
647	8	-4.364	31.999	19.349	117.981	228.736	141.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.45

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.88 cmq/mq passo= 92 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 11.45 cmq/mq passoy= 39 cm

648	1A	28.292	-44.359	-2.821	-21.886	131.364	332.066	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.66
648	1B	-25.294	-44.359	12.808	-21.886	122.850	125.525	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.25
648	1C	28.292	77.223	-2.821	197.429	309.670	319.096	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	0.63
648	1D	-25.294	77.223	12.808	197.429	318.183	525.636	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.01	1.05
648	1I	38.777	-81.474	16.138	-127.297	271.518	948.046	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.02	1.89
648	1J	-35.780	-81.474	-6.152	-127.297	388.788	735.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	1.46
648	1K	38.777	114.337	16.138	302.840	575.607	929.255	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.02	1.71
648	1L	-35.780	114.337	-6.152	302.840	458.338	1141.617	4.52	4.52	9.05	4.52	0.62	0.02	2.09
648	1Q	17.055	-26.198	11.181	-7.934	67.211	268.614	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	0.54
648	1R	-14.058	-26.198	-1.195	-7.934	77.149	134.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.27
648	1S	17.055	59.061	11.181	183.477	263.968	327.791	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.65
648	1T	-14.058	59.061	-1.195	183.477	254.031	462.185	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	0.92
648	2	-0.742	23.202	7.594	121.137	124.792	146.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.29
648	7	1.106	22.637	7.101	119.295	124.858	139.031	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.28
648	8	1.106	22.620	7.096	119.189	124.702	138.958	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.28

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.48 cmq/mq passo= 101 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.88 cmq/mq passoy= 50 cm

649	1A	19.815	-80.698	9.755	-50.407	222.160	614.165	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.23
649	1B	-15.627	-80.698	-5.912	-50.407	105.249	284.121	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.56
649	1C	19.815	149.310	9.755	211.093	278.108	303.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.00	0.61
649	1D	-15.627	149.310	-5.912	211.093	395.019	633.718	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.00	1.25
649	1I	28.985	-91.156	10.539	-108.828	326.720	702.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.40
649	1J	-24.797	-91.156	-6.696	-108.828	24.863	410.322	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.81
649	1K	28.985	159.769	10.539	269.515	197.722	429.875	4.52	4.52	9.05	4.52	0.70	0.01	0.79
649	1L	-24.797	159.769	-6.696	269.515	499.579	722.023	4.52	4.52	9.05	4.52	0.61	0.01	1.32
649	1Q	12.994	-30.993	6.341	-11.820	94.482	309.700	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.62
649	1R	-8.806	-30.993	-2.499	-11.820	2.379	154.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.31
649	1S	12.994	99.606	6.341	172.507	170.480	173.775	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.00	0.35
649	1T	-8.806	99.606	-2.499	172.507	267.341	329.252	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.00	0.66
649	2	4.205	43.591	2.895	117.584	157.339	63.217	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.31
649	7	3.627	44.338	2.754	113.207	140.336	43.138	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.28
649	8	3.627	44.308	2.753	113.128	140.240	43.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.28

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.62 cmq/mq passoy= 80 cm

650	1A	33.443	-103.518	0.716	-36.519	739.974	571.546	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	1.48
650	1B	-25.748	-103.518	7.859	-36.519	188.185	432.643	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.86
650	1C	33.443	204.015	0.716	189.972	477.747	350.354	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.00	0.95
650	1D	-25.748	204.015	7.859	189.972	1029.535	489.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.00	1.98
650	1I	44.435	-118.285	-14.413	-72.874	929.094	594.926	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.86
650	1J	-36.740	-118.285	22.988	-72.874	330.615	607.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.21
650	1K	44.435	218.782	-14.413	226.327	620.177	524.724	9.05	4.52	4.52	4.52	0.89	0.01	1.14
650	1L	-36.740	218.782	22.988	226.327	1218.656	512.637	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.01	2.31
650	1Q	21.404	-36.987	0.111	-1.669	346.884	282.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	0.69
650	1R	-13.709	-36.987	8.464	-1.669	75.553	274.474	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.55
650	1S	21.404	137.484	0.111	155.122	365.115	192.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	0.73
650	1T	-13.709	137.484	8.464	155.122	636.445	200.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	1.25
650	2	7.384	65.606	4.404	115.825	286.446	30.304	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.57
650	7	6.471	66.030	4.926	110.241	249.075	3.937	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.50
650	8	6.469	65.973	4.923	110.148	248.876	3.847	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.50

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.48 cmq/mq passo= 47 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.72 cmq/mq passoy= 95 cm

651	1A	59.788	-140.263	17.381	-52.780	1017.513	576.107	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	2.03
651	1B	-40.605	-140.263	4.952	-52.780	270.422	594.655	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.19
651	1C	59.788	273.939	17.381	202.746	651.861	384.454	9.05	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	1.20
651	1D	-40.605	273.939	4.952	202.746	1398.952	365.906	9.05	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	2.44
651	1I	68.407	-162.733	-8.797	-68.601	1045.337	673.550	4.52	4.52	4.52	4.52	0.81	0.02	2.09
651	1J	-49.224	-162.733	31.130	-68.601	320.323	785.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	1.57
651	1K	68.407	296.408	-8.797	218.567	701.763	575.145	9.05	4.52	4.52	4.52	0.87	0.02	1.29

651	1L	-49.224	296.408	31.130	218.567	1426.777	463.349	9.05	4.52	4.52	4.52	0.97	0.02	2.46
651	1Q	38.811	-51.611	15.490	-5.206	407.214	336.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.81
651	1R	-19.628	-51.611	6.842	-5.206	63.116	397.158	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.79
651	1S	38.811	185.287	15.490	155.173	444.555	186.957	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	0.89
651	1T	-19.628	185.287	6.842	155.173	788.654	126.753	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	1.53
651	2	17.032	93.636	14.208	112.810	463.066	41.119	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.92
651	7	15.310	91.679	14.469	107.517	379.699	81.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.76
651	8	15.303	91.620	14.456	107.446	379.466	80.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.76
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=11.10 cmq/mq passox= 40 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.11 cmq/mq passoy= 74 cm														
652	1A	33.025	-99.988	30.313	26.724	66.992	4.010	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	0.13
652	1B	-43.253	-99.988	-2.044	26.724	90.652	16.699	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.02	0.17
652	1C	33.025	114.549	30.313	148.002	329.879	480.335	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	0.96
652	1D	-43.253	114.549	-2.044	148.002	487.523	501.044	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.00
652	1I	24.597	-141.685	43.923	-24.077	8.993	361.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	0.72
652	1J	-34.825	-141.685	-15.654	-24.077	279.647	120.784	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	0.53
652	1K	24.597	156.246	43.923	198.803	700.178	617.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	1.40
652	1L	-34.825	156.246	-15.654	198.803	411.538	858.249	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.03	1.68
652	1Q	12.325	-58.763	29.830	26.976	93.196	10.795	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	0.19
652	1R	-22.553	-58.763	-1.561	26.976	73.052	113.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.23
652	1S	12.325	73.323	29.830	147.751	347.479	383.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.02	0.77
652	1T	-22.553	73.323	-1.561	147.751	327.335	486.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	0.97
652	2	-9.529	12.859	18.304	115.695	223.434	345.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.69
652	7	-8.443	11.631	18.499	115.820	246.612	339.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.68
652	8	-8.437	11.621	18.484	115.737	246.286	339.062	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.68
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.45 cmq/mq passox= 83 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.68 cmq/mq passoy= 67 cm														
653	1A	20.237	-88.742	13.346	17.749	204.925	148.985	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.41
653	1B	-17.436	-88.742	-3.765	17.749	152.762	5.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.30
653	1C	20.237	53.431	13.346	156.750	256.041	470.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.94
653	1D	-17.436	53.431	-3.765	156.750	308.204	624.459	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	1.24
653	1I	32.995	-114.115	18.939	-25.454	170.352	384.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.02	0.77
653	1J	-30.194	-114.115	-9.357	-25.454	505.731	155.371	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.97
653	1K	32.995	78.804	18.939	199.953	609.011	630.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.02	1.26
653	1L	-30.194	78.804	-9.357	199.953	273.632	859.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.02	1.69
653	1Q	13.670	-64.266	11.865	25.944	58.893	30.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	0.12
653	1R	-10.869	-64.266	-2.284	25.944	123.868	89.006	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.24
653	1S	13.670	28.955	11.865	148.555	227.148	386.469	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.77
653	1T	-10.869	28.955	-2.284	148.555	162.172	506.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	1.01
653	2	-1.620	-21.634	6.856	117.780	79.255	344.298	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.69
653	7	-1.183	-22.365	6.662	117.013	75.415	332.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.66
653	8	-1.181	-22.344	6.655	116.906	75.313	332.590	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.66
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.74 cmq/mq passox= 95 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.69 cmq/mq passoy= 67 cm														
654	1A	19.400	-70.520	-0.152	15.409	247.663	306.188	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.61
654	1B	-17.243	-70.520	4.348	15.409	9.709	175.215	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.35
654	1C	19.400	127.012	-0.152	141.996	312.846	402.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.80
654	1D	-17.243	127.012	4.348	141.996	570.218	533.491	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	1.11
654	1I	21.823	-66.754	-1.850	-31.700	233.991	483.704	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.96
654	1J	-19.666	-66.754	6.047	-31.700	163.881	323.430	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	0.65
654	1K	21.823	123.247	-1.850	189.106	158.674	550.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	1.10
654	1L	-19.666	123.247	6.047	189.106	556.545	711.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	1.42
654	1Q	10.650	-27.633	1.190	21.563	27.769	146.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.29
654	1R	-8.493	-27.633	3.007	21.563	140.414	50.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.28
654	1S	10.650	84.125	1.190	135.843	182.141	277.896	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.55
654	1T	-8.493	84.125	3.007	135.843	350.323	373.784	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.75
654	2	3.391	31.116	2.558	109.382	226.327	223.659	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.45
654	7	2.603	33.632	2.652	107.421	221.434	194.419	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.44
654	8	2.603	33.608	2.649	107.342	221.296	194.368	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.44
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.44 cmq/mq passox= 101 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.53 cmq/mq passoy= 81 cm														
655	1A	34.506	-70.935	-5.558	41.381	550.541	3.143	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	1.10
655	1B	-31.850	-70.935	15.705	41.381	119.858	110.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.23
655	1C	34.506	160.785	-5.558	107.774	334.308	199.150	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.67
655	1D	-31.850	160.785	15.705	107.774	1004.707	85.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	1.92
655	1I	35.479	-66.788	-13.818	1.563	499.542	299.958	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	1.00
655	1J	-32.823	-66.788	23.965	1.563	76.905	330.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.66
655	1K	35.479	156.638	-13.818	147.592	377.261	419.131	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.82
655	1L	-32.823	156.638	23.965	147.592	953.708	388.361	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	1.82
655	1Q	18.252	-19.388	-1.089	33.441	150.419	57.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.30
655	1R	-15.596	-19.388	11.236	33.441	150.405	84.981	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.29
655	1S	18.252	109.238	-1.089	115.713	303.761	173.385	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.61
655	1T	-15.596	109.238	11.236	115.713	604.585	146.151	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.18
655	2	5.464	50.748	5.644	103.731	343.945	172.330	4.5						

656	1S	19.927	137.852	12.561	112.342	311.485	14.016	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.01	0.62
656	1T	-30.056	137.852	15.744	112.342	662.730	35.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.27
656	2	6.189	74.166	18.106	96.310	476.301	104.906	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.95
656	7	4.487	77.750	18.394	96.073	436.754	35.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.87
656	8	4.489	77.689	18.376	96.004	436.415	35.338	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.87

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.93 cmq/mq passox= 50 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

657	1A	39.740	-147.547	28.922	6.917	29.684	616.434	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.03	1.23
657	1B	-50.582	-147.547	-18.116	6.917	25.316	528.888	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	1.03
657	1C	39.740	92.792	28.922	136.879	323.550	601.107	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.03	1.20
657	1D	-50.582	92.792	-18.116	136.879	378.551	513.560	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.03	1.00
657	1I	32.142	-197.937	60.544	-62.623	114.547	730.088	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.04	1.46
657	1J	-42.984	-197.937	-49.737	-62.623	434.832	901.107	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	1.68
657	1K	32.142	143.181	60.544	206.418	783.699	228.888	4.52	4.52	9.05	4.52	0.64	0.04	1.56
657	1L	-42.984	143.181	-49.737	206.418	463.414	399.907	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.04	0.87
657	1Q	16.046	-103.648	25.490	7.315	66.617	557.604	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.02	1.11
657	1R	-26.888	-103.648	-14.684	7.315	9.640	607.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	1.19
657	1S	16.046	48.893	25.490	136.481	339.227	522.804	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.02	1.04
657	1T	-26.888	48.893	-14.684	136.481	282.250	572.391	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	1.12
657	2	-8.921	-30.432	8.492	92.972	192.165	769.336	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	1.54
657	7	-8.242	-32.757	7.966	93.977	208.772	761.783	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.52
657	8	-8.234	-32.732	7.962	93.892	208.466	761.142	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.52

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.10 cmq/mq passox= 74 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.01 cmq/mq passoy= 64 cm

658	1A	17.096	-115.230	19.201	21.640	333.247	399.147	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.80
658	1B	-22.627	-115.230	-15.374	21.640	355.914	432.831	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.85
658	1C	17.096	37.804	19.201	122.306	222.720	486.277	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.97
658	1D	-22.627	37.804	-15.374	122.306	200.053	519.961	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	1.02
658	1I	24.795	-138.532	40.457	-38.931	495.230	412.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	0.99
658	1J	-30.326	-138.532	-36.630	-38.931	792.437	668.322	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.52
658	1K	24.795	61.106	40.457	182.878	659.243	250.785	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.02	1.32
658	1L	-30.326	61.106	-36.630	182.878	362.036	506.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.02	0.96
658	1Q	9.434	-91.812	15.232	17.574	216.338	385.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.77
658	1R	-14.965	-91.812	-11.405	17.574	306.471	468.786	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	0.92
658	1S	9.434	14.386	15.232	126.373	173.276	450.322	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.90
658	1T	-14.965	14.386	-11.405	126.373	83.144	533.377	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.05
658	2	-4.162	-49.111	3.671	94.291	64.771	643.700	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	1.29
658	7	-3.975	-50.022	3.216	94.802	73.802	630.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.26
658	8	-3.969	-49.975	3.215	94.715	73.765	629.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	1.26

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.16 cmq/mq passox= 73 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.20 cmq/mq passoy= 87 cm

659	1A	29.304	-109.300	-2.191	17.835	97.912	301.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.60
659	1B	-34.126	-109.300	6.573	17.835	11.311	254.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.51
659	1C	29.304	65.067	-2.191	108.638	529.924	246.069	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.06
659	1D	-34.126	65.067	6.573	108.638	639.146	198.082	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.22
659	1I	23.585	-105.186	9.569	-7.152	94.032	152.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.30
659	1J	-28.408	-105.186	-5.187	-7.152	155.622	134.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.30
659	1K	23.585	60.953	9.569	133.625	385.613	365.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.77
659	1L	-28.408	60.953	-5.187	133.625	447.203	347.868	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.86
659	1Q	11.851	-74.179	5.352	20.635	147.823	198.607	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.40
659	1R	-16.674	-74.179	-0.970	20.635	221.643	219.480	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.44
659	1S	11.851	29.946	5.352	105.838	319.591	280.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.64
659	1T	-16.674	29.946	-0.970	105.838	393.411	301.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.77
659	2	2.237	-33.443	2.999	82.323	331.360	392.464	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.78
659	7	-1.568	-31.856	2.964	82.976	342.510	368.284	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.74
659	8	-1.563	-31.837	2.960	82.918	342.212	368.005	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.73

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.97 cmq/mq passox= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

660	1A	40.531	-86.365	-3.788	4.448	359.727	720.425	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	1.43
660	1B	-48.399	-86.365	10.723	4.448	31.748	218.255	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.44
660	1C	40.531	149.047	-3.788	116.156	712.623	146.052	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	1.42
660	1D	-48.399	149.047	10.723	116.156	1040.602	356.117	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.94
660	1I	33.337	-67.171	13.900	-11.756	104.686	362.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.72
660	1J	-41.205	-67.171	-6.966	-11.756	82.958	53.184	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.16
660	1K	33.337	129.853	13.900	132.360	597.917	311.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.19
660	1L	-41.205	129.853	-6.966	132.360	785.561	2.129	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.48
660	1Q	16.338	-30.927	6.851	15.178	57.698	302.985	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.60
660	1R	-24.206	-30.927	0.083	15.178	199.110	159.124	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.38
660	1S	16.338	93.609	6.851	105.426	481.765	205.183	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.96
660	1T	-24.206	93.609	0.083	105.426	623.176	61.323	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.20
660	2	1.800	29.921	4.366	76.240	418.066	322.308	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.83
660	7	-2.770	34.558	4.462	77.769	431.985	290.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.86
660	8	-2.763	34.534	4.460	77.715	431.601	289.824	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.86

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.10 cmq/mq passox= 55 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.60 cmq/mq passoy= 80 cm

661	1A	62.758	-125.578	-2.526	-33.542	227.936	532.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.06
661	1B	-82.530	-125.578	23.323	-33.542	406.594	184.174	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	0.72
661	1C	62.758	221.434	-2.526	149.542	479.806	4.765	9.05	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.88
661	1D	-82.530	221.434	23.323	149.542	658.464	343.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.17
661	1I	44.170	-101.714	6.592	-18.246	26.716	651.794	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	1.30
661	1J	-63.941	-101.714	14.205	-18.246	410.514	23.256	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.75
661	1K	44.170	197.570	6.592	134.246	475.887	165.684	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.01	0.95
661	1L	-63.941	197.570	14.205	134.246	913.117	462.855	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.67
661	1Q	23.015	-39.144	4.930	7.142	246.103	286.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	0.57
661	1R	-42.786	-39.144	15.866	7.142	403.340	78.403	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.76
661	1S	23.015	135.000	4.930	108.857	483.061	110.537	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.96

661	7	-9.184	53.927	11.592	72.462	553.585	199.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.09
661	8	-9.170	53.873	11.579	72.394	553.066	199.680	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.09
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.10 cmq/mq passo= 63 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.07 cmq/mq passo= 89 cm														
662	1A	41.366	-168.400	36.242	-42.708	136.588	1044.579	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.02	2.09
662	1B	-35.435	-168.400	-68.710	-42.708	177.537	915.607	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	1.66
662	1C	41.366	33.044	36.242	101.224	56.892	1008.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	2.01
662	1D	-35.435	33.044	-68.710	101.224	15.943	879.493	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	1.60
662	1I	50.614	-234.784	118.649	-131.025	482.023	925.221	4.52	9.05	4.52	4.52	0.78	0.04	1.85
662	1J	-44.684	-234.784	-151.118	-131.025	613.931	1037.139	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.04	1.70
662	1K	50.614	99.428	118.649	189.542	493.286	886.933	4.52	4.52	9.05	4.52	0.47	0.04	1.63
662	1L	-44.684	99.428	-151.118	189.542	361.379	998.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.04	1.63
662	1Q	24.527	-147.131	33.330	-37.157	211.524	1020.952	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	2.04
662	1R	-18.596	-147.131	-65.799	-37.157	249.979	1023.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	1.87
662	1S	24.527	11.775	33.330	95.673	129.334	900.149	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	1.80
662	1T	-18.596	11.775	-65.799	95.673	90.879	903.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	1.65
662	2	-4.591	-85.602	-20.526	35.362	87.778	1286.360	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	2.49
662	7	-4.228	-87.252	-20.969	36.752	84.162	1282.740	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	2.49
662	8	-4.223	-87.187	-20.945	36.727	84.194	1281.723	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	2.48
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.78 cmq/mq passo= 94 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.01 cmq/mq passo= 45 cm														
663	1A	38.119	-134.618	33.963	-25.035	575.022	787.636	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	1.57
663	1B	-47.053	-134.618	-42.636	-25.035	608.874	739.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.02	1.39
663	1C	38.119	8.739	33.963	90.353	112.669	709.875	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.42
663	1D	-47.053	8.739	-42.636	90.353	146.521	661.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.02	1.24
663	1I	33.123	-154.476	69.015	-81.360	974.147	590.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	1.95
663	1J	-42.058	-154.476	-77.688	-81.360	1084.171	872.457	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.02	2.04
663	1K	33.123	28.597	69.015	146.678	362.628	576.655	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.02	1.15
663	1L	-42.058	28.597	-77.688	146.678	252.605	858.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	1.54
663	1Q	15.636	-117.978	22.187	-17.845	603.909	720.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.44
663	1R	-24.570	-117.978	-30.859	-17.845	651.794	769.475	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	1.47
663	1S	15.636	-7.900	22.187	83.163	69.749	679.638	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	1.36
663	1T	-24.570	-7.900	-30.859	83.163	117.633	728.991	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.39
663	2	-4.765	-81.448	-6.356	40.008	442.411	983.266	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.95
663	7	-5.243	-82.292	-6.127	41.352	456.519	974.771	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.93
663	8	-5.237	-82.227	-6.121	41.327	456.096	973.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.93
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.43 cmq/mq passo= 53 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.65 cmq/mq passo= 59 cm														
664	1A	42.231	-111.707	-5.236	-27.807	12.401	521.593	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	1.03
664	1B	-52.170	-111.707	7.625	-27.807	142.861	453.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.91
664	1C	42.231	46.277	-5.236	86.798	701.923	351.611	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.40
664	1D	-52.170	46.277	7.625	86.798	832.384	283.859	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.01	1.54
664	1I	26.672	-120.769	16.001	-63.144	233.984	339.835	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.68
664	1J	-36.611	-120.769	-13.612	-63.144	218.564	380.752	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.75
664	1K	26.672	55.339	16.001	122.134	626.220	424.700	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	1.25
664	1L	-36.611	55.339	-13.612	122.134	610.800	465.617	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.16
664	1Q	14.355	-83.368	5.808	-15.903	299.137	378.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.76
664	1R	-24.294	-83.368	-3.419	-15.903	365.105	393.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.78
664	1S	14.355	17.938	5.808	74.893	479.679	411.930	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.96
664	1T	-24.294	17.938	-3.419	74.893	545.647	426.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.05
664	2	-2.433	-46.569	-1.791	34.389	506.869	559.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.11
664	7	-4.111	-45.360	1.667	36.300	528.178	549.433	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.10
664	8	-4.105	-45.323	1.666	36.283	527.841	549.022	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.10
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.48 cmq/mq passo= 69 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.35 cmq/mq passo= 103 cm														
665	1A	42.542	-124.042	-6.773	-35.659	383.760	677.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.34
665	1B	-55.178	-124.042	10.582	-35.659	91.201	282.099	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.56
665	1C	42.542	87.419	-6.773	94.083	1026.066	403.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	2.05
665	1D	-55.178	87.419	10.582	94.083	1318.625	7.970	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	2.44
665	1I	28.498	-132.222	12.383	-43.687	162.437	478.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.96
665	1J	-41.135	-132.222	-8.574	-43.687	32.163	141.695	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.28
665	1K	28.498	95.598	12.383	102.111	902.702	544.063	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.80
665	1L	-41.135	95.598	-8.574	102.111	1097.302	206.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	2.07
665	1Q	14.518	-79.384	4.398	-13.671	117.816	387.717	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.77
665	1R	-27.155	-79.384	-0.589	-13.671	260.069	279.051	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.56
665	1S	14.518	42.761	4.398	72.094	674.796	406.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.35
665	1T	-27.155	42.761	-0.589	72.094	817.049	298.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.57
665	2	-3.761	-31.091	2.418	32.351	533.542	476.921	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.06
665	7	-5.624	-28.417	2.461	34.937	568.581	468.222	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	1.13
665	8	-5.615	-28.383	2.460	34.903	568.092	467.894							

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.69 cmq/mq passox= 46 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.07 cmq/mq passoy= 89 cm														
667	1A	197.417	-192.589	106.467	-132.931	1236.707	1607.331	4.52	9.05	4.52	4.52	0.76	0.07	3.21
667	1B	-201.884	-192.589	-128.092	-132.931	1339.169	1539.417	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.06	2.59
667	1C	197.417	-47.582	106.467	3.012	1214.812	1650.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.07	3.29
667	1D	-201.884	-47.582	-128.092	3.012	1317.275	1582.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.06	2.66
667	1I	110.309	-248.879	261.629	-200.508	1683.624	1407.562	4.52	9.05	4.52	9.05	0.63	0.07	3.10
667	1J	-114.775	-248.879	-283.255	-200.508	1708.018	1523.309	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.07	2.92
667	1K	110.309	8.708	261.629	70.589	845.963	1666.192	4.52	4.52	9.05	4.52	0.22	0.07	3.07
667	1L	-114.775	8.708	-283.255	70.589	870.357	1781.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.07	2.52
667	1Q	70.888	-205.799	83.131	-142.324	1485.713	1637.698	4.52	9.05	4.52	4.52	0.74	0.03	3.27
667	1R	-75.354	-205.799	-104.756	-142.324	1524.493	1648.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	2.86
667	1S	70.888	-34.372	83.131	12.406	1029.489	1540.627	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.03	3.08
667	1T	-75.354	-34.372	-104.756	12.406	1068.268	1551.802	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.03	2.69
667	2	12.440	-156.429	-14.513	-83.644	1664.947	2107.736	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	4.12
667	7	6.268	-157.555	-13.246	-84.635	1675.919	2110.549	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	4.13
667	8	6.273	-157.431	-13.233	-84.569	1674.599	2108.857	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	4.13
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=13.29 cmq/mq passox= 34 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 16.42 cmq/mq passoy= 27 cm														
668	1A	106.299	-144.198	10.445	-118.075	869.953	962.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.02	1.92
668	1B	-113.460	-144.198	-21.370	-118.075	938.315	907.933	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	1.76
668	1C	106.299	-16.346	10.445	2.692	608.635	968.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.02	1.93
668	1D	-113.460	-16.346	-21.370	2.692	676.997	913.635	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.02	1.77
668	1I	51.958	-169.535	34.218	-175.468	1412.782	709.204	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	2.82
668	1J	-59.118	-169.535	-45.143	-175.468	1397.396	983.332	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	2.57
668	1K	51.958	8.991	34.218	60.085	149.554	893.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.78
668	1L	-59.118	8.991	-45.143	60.085	134.168	1167.282	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	2.19
668	1Q	36.187	-137.019	8.949	-117.724	1116.924	929.518	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	2.23
668	1R	-43.347	-137.019	-19.874	-117.724	1130.061	972.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	2.12
668	1S	36.187	-23.524	8.949	2.341	416.889	903.750	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.80
668	1T	-43.347	-23.524	-19.874	2.341	430.025	946.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.84
668	2	8.915	-105.117	-10.610	-75.140	982.335	1246.703	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	2.45
668	7	4.325	-105.695	-9.277	-75.693	999.231	1245.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	2.45
668	8	4.330	-105.613	-9.271	-75.621	998.416	1244.967	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	2.45
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=10.99 cmq/mq passox= 41 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 9.70 cmq/mq passoy= 46 cm														
669	1A	49.857	-110.971	-7.679	-87.331	173.535	471.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.93
669	1B	-59.958	-110.971	5.310	-87.331	322.313	345.464	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.69
669	1C	49.857	30.667	-7.679	24.472	830.408	495.524	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.66
669	1D	-59.958	30.667	5.310	24.472	979.186	369.807	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.80
669	1I	29.316	-124.924	15.774	-119.142	291.918	199.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.58
669	1J	-39.417	-124.924	-18.143	-119.142	338.775	329.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.64
669	1K	29.316	44.620	15.774	56.282	813.946	511.556	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	1.63
669	1L	-39.417	44.620	-18.143	56.282	860.803	641.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	1.63
669	1Q	16.788	-87.566	2.996	-73.466	478.173	395.625	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.95
669	1R	-26.889	-87.566	-5.365	-73.466	513.390	379.496	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	0.99
669	1S	16.788	7.262	2.996	10.607	639.331	461.492	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.28
669	1T	-26.889	7.262	-5.365	10.607	674.548	445.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.30
669	2	1.023	-56.137	-3.261	-42.837	710.781	566.912	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.00	1.42
669	7	-3.228	-55.047	-2.591	-42.394	732.155	563.507	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.45
669	8	-3.221	-54.989	-2.589	-42.354	731.645	563.029	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.45
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.62 cmq/mq passox= 59 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.99 cmq/mq passoy= 90 cm														
670	1A	49.029	-117.175	11.878	-72.147	161.704	447.745	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.89
670	1B	-62.083	-117.175	-15.231	-72.147	52.752	159.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	0.31
670	1C	49.029	58.413	11.878	27.019	995.043	563.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.99
670	1D	-62.083	58.413	-15.231	27.019	1209.500	275.213	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	2.21
670	1I	35.303	-134.562	26.297	-87.281	123.555	335.534	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.67
670	1J	-48.356	-134.562	-29.650	-87.281	149.590	35.781	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.28
670	1K	35.303	75.800	26.297	42.152	898.206	687.177	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.79
670	1L	-48.356	75.800	-29.650	42.152	1171.350	387.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	2.18
670	1Q	18.039	-82.290	8.838	-56.584	260.265	371.512	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	0.74
670	1R	-31.093	-82.290	-12.191	-56.584	353.890	246.371	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	0.68
670	1S	18.039	23.528	8.838	11.456	693.906	476.587	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.39
670	1T	-31.093	23.528	-12.191	11.456	787.531	351.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.50
670	2	-2.163	-44.595	-1.878	-32.480	624.055	494.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.24
670	7	-4.778	-42.402	-2.023	-31.481	652.564	488.348	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	1.29
670	8	-4.768	-42.365	-2.019	-31.460	651.972	488.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.00	1.29
Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.41 cmq/mq passox= 48 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.35 cmq/mq passoy= 84 cm														
671	1A	41.												

672	1A	203.609	-188.633	87.125	-147.767	1207.625	1093.099	4.52	9.05	4.52	4.52	0.78	0.05	2.22
672	1B	-211.710	-188.633	-82.511	-147.767	1350.627	1073.196	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.05	2.06
672	1C	203.609	-60.161	87.125	-19.749	1287.733	857.195	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.05	2.57
672	1D	-211.710	-60.161	-82.511	-19.749	1430.736	837.292	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.05	2.18
672	1I	125.190	-242.979	212.716	-215.450	1592.547	1359.551	4.52	9.05	4.52	9.05	0.62	0.08	2.93
672	1J	-133.291	-242.979	-208.102	-215.450	1654.239	1169.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.08	2.77
672	1K	125.190	-5.815	212.716	47.935	984.121	761.154	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.08	1.96
672	1L	-133.291	-5.815	-208.102	47.935	1045.813	570.840	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.08	1.75
672	1Q	75.070	-205.871	72.021	-158.652	1505.958	1166.787	4.52	9.05	4.52	4.52	0.80	0.03	2.77
672	1R	-83.171	-205.871	-67.407	-158.652	1570.138	1108.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.03	2.80
672	1S	75.070	-42.923	72.021	-8.864	1068.222	821.436	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.03	2.13
672	1T	-83.171	-42.923	-67.407	-8.864	1132.402	763.604	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	2.02
672	2	12.158	-166.680	6.324	-112.716	1706.677	1268.546	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.01	3.41
672	7	6.370	-166.008	5.027	-112.078	1723.320	1272.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	3.44
672	8	6.374	-165.886	5.022	-111.998	1721.922	1271.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	3.44

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=13.41 cmq/mq passo= 33 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.58 cmq/mq passo= 42 cm

673	1A	90.881	-147.689	24.782	-137.182	604.261	515.963	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	1.21
673	1B	-97.217	-147.689	-31.534	-137.182	720.964	526.722	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.26
673	1C	90.881	-36.346	24.782	-15.074	524.617	350.302	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	1.05
673	1D	-97.217	-36.346	-31.534	-15.074	641.319	361.061	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.12
673	1I	49.996	-175.571	36.720	-194.871	1129.683	848.364	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	2.26
673	1J	-56.332	-175.571	-43.471	-194.871	1155.934	559.384	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	2.13
673	1K	49.996	-8.465	36.720	42.614	89.646	317.640	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.63
673	1L	-56.332	-8.465	-43.471	42.614	115.898	28.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.02	0.21
673	1Q	31.688	-147.403	13.389	-139.127	948.935	624.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	1.89
673	1R	-38.024	-147.403	-20.141	-139.127	986.925	537.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	1.87
673	1S	31.688	-36.633	13.389	-13.130	258.656	339.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.68
673	1T	-38.024	-36.633	-20.141	-13.130	296.646	252.851	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.56
673	2	5.784	-124.862	-6.972	-103.263	782.859	572.068	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	1.56
673	7	2.279	-123.752	-5.987	-102.366	799.888	575.283	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.60
673	8	2.283	-123.665	-5.981	-102.285	799.217	574.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.60

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 8.99 cmq/mq passo= 50 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.60 cmq/mq passo= 68 cm

674	1A	35.870	-128.355	3.939	-110.944	57.244	61.528	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.12
674	1B	-43.385	-128.355	-9.164	-110.944	174.656	58.582	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.33
674	1C	35.870	6.475	3.939	-0.578	700.845	196.554	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	1.40
674	1D	-43.385	6.475	-9.164	-0.578	818.257	76.444	4.52	4.52	4.52	4.52	0.02	0.00	1.54
674	1I	22.862	-138.849	17.030	-148.014	140.736	277.104	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.55
674	1J	-30.377	-138.849	-22.255	-148.014	202.756	80.401	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.39
674	1K	22.862	16.969	17.030	36.493	672.745	218.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	1.34
674	1L	-30.377	16.969	-22.255	36.493	734.765	415.077	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	1.40
674	1Q	12.648	-110.037	4.236	-104.235	351.085	1.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.70
674	1R	-20.162	-110.037	-9.461	-104.235	368.437	5.405	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.71
674	1S	12.648	-11.842	4.236	-7.286	507.063	132.568	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	1.01
674	1T	-20.162	-11.842	-9.461	-7.286	524.415	139.025	4.52	4.52	4.52	4.52	0.05	0.00	1.02
674	2	-0.584	-86.064	-3.664	-77.258	529.122	100.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.06
674	7	-2.355	-84.006	-3.592	-75.962	549.643	97.087	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.09
674	8	-2.350	-83.952	-3.589	-75.905	549.219	96.992	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.09

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.37 cmq/mq passo= 71 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

675	1A	29.515	-132.435	5.448	-97.812	45.768	187.188	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.37
675	1B	-36.445	-132.435	-11.224	-97.812	67.901	23.546	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.13
675	1C	29.515	26.184	5.448	-1.755	714.091	356.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.43
675	1D	-36.445	26.184	-11.224	-1.755	827.760	145.302	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.57
675	1I	21.266	-145.336	16.084	-118.546	100.193	29.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.20
675	1J	-28.196	-145.336	-21.860	-118.546	133.471	185.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	0.36
675	1K	21.266	39.085	16.084	18.979	648.521	517.751	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.29
675	1L	-28.196	39.085	-21.860	18.979	882.184	302.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.69
675	1Q	10.775	-106.989	4.210	-90.508	237.228	160.841	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.47
675	1R	-17.706	-106.989	-9.986	-90.508	286.017	51.454	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.56
675	1S	10.775	0.738	4.210	-9.059	495.975	281.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	0.99
675	1T	-17.706	0.738	-9.986	-9.059	544.764	171.648	4.52	4.52	4.52	4.52	0.04	0.00	1.06
675	2	-0.752	-77.066	-3.331	-69.579	462.680	230.347	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	0.92
675	7	-2.301	-74.465	-3.542	-68.183	485.174	226.673	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.97
675	8	-2.295	-74.398	-3.536	-68.127	484.659	226.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.96

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.86 cmq/mq passo= 65 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.03 cmq/mq passo= 112 cm

676	1A	29.769	-137.806	7.402	-88.369	75.572	275.746	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.55
676	1B	-37.112	-137.806	-13.608	-88.369	24.458	69.460	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.14
676	1C	29.769	39.786	7.402	-6.580	663.687	430.343	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	1.33
676	1D	-37.112	39.786	-13.608	-6.580	714.801	224.057	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.35
676	1I	26.577	-144.822	11.282	-93.878	84.595	273.213	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.01	0.55
676	1J	-33.920	-144.822	-17.488	-93.878	219.118	155.566	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.42
676	1K	26.577	46.801	11.282	-1.071	420.111	655.369	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	1.31
676	1L	-33.920	46.801	-17.488	-1.071	723.824	226.590	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.38
676	1Q	12.077	-105.132	3.559	-80.960	172.960	287.639	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.57
676	1R	-19.420	-105.132	-9.765	-80.960	231.324	120.389	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.45
676	1S	12.077	7.112	3.559	-13.989	407.905	379.415	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.81
676	1T	-19.420	7.112	-9.765	-13.989	466.270	212.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	0.91
676	2	-1.369	-73.080	-3.085	-66.522	374.783	332.967	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.75
676	7	-2.780	-69.887	-3.507	-65.134	394.633	332.587	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.78
676	8	-2.774	-69.831	-3.502	-65.079	394.314	332.303	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.78

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.63 cmq/mq passo= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.10 cmq/mq passo= 88 cm

677	1A	46.540	-137.606	24.120	-97.144	12.938	337.830	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	0.67
677	1B	-54.293	-137.606	-28.283	-97.144	467.613	261.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.87
677	1C	46.540	-57.139	24.120	-16.189	69.144	149.585	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.30

677	1D	-54.293	-57.139	-28.283	-16.189	411.407	73.651	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.76
677	1I	54.294	-159.821	47.296	-134.351	313.749	759.209	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	1.52
677	1J	-62.047	-159.821	-51.458	-134.351	549.321	500.908	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.01
677	1K	54.294	-34.924	47.296	21.018	150.851	89.427	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.30
677	1L	-62.047	-34.924	-51.458	21.018	84.720	347.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.65
677	1Q	22.283	-144.142	16.157	-98.678	264.128	439.211	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.88
677	1R	-30.036	-144.142	-20.320	-98.678	473.783	365.672	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.91
677	1S	22.283	-50.603	16.157	-14.655	75.313	45.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.15
677	1T	-30.036	-50.603	-20.320	-14.655	134.342	27.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.26
677	2	-8.109	-130.548	-2.350	-76.528	228.321	270.451	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.54
677	7	-6.937	-130.022	-2.521	-76.026	242.368	271.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.54
677	8	-6.930	-129.921	-2.518	-75.966	242.331	270.746	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.54

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.27 cmq/mq passox= 105 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.91 cmq/mq passoy= 76 cm

678	1A	26.555	-133.502	25.167	-101.997	301.081	392.645	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.78
678	1B	-33.693	-133.502	-28.046	-101.997	739.799	222.686	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.41
678	1C	26.555	-46.729	25.167	-14.403	300.811	376.613	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.75
678	1D	-33.693	-46.729	-28.046	-14.403	739.529	206.655	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.41
678	1I	42.308	-152.044	46.588	-137.181	743.809	809.043	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	1.62
678	1J	-49.446	-152.044	-49.467	-137.181	958.402	459.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	1.78
678	1K	42.308	-28.187	46.588	20.781	82.209	139.336	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.03	0.28
678	1L	-49.446	-28.187	-49.467	20.781	296.802	209.743	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.03	0.55
678	1Q	14.970	-135.334	16.391	-100.582	651.947	499.836	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.30
678	1R	-22.109	-135.334	-19.270	-100.582	853.654	338.084	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.65
678	1S	14.970	-44.897	16.391	-15.819	186.956	261.216	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.52
678	1T	-22.109	-44.897	-19.270	-15.819	388.663	99.463	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.75
678	2	-4.841	-121.768	1.381	-78.971	648.784	394.579	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	1.29
678	7	-4.809	-120.934	-1.079	-78.299	665.105	395.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	1.32
678	8	-4.804	-120.823	-1.077	-78.239	664.561	395.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	1.32

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.46 cmq/mq passox= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.29 cmq/mq passoy= 71 cm

679	1A	19.482	-127.741	7.250	-102.927	350.036	248.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.70
679	1B	-25.808	-127.741	-12.689	-102.927	65.161	180.058	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.35
679	1C	19.482	-19.016	7.250	-13.219	532.337	35.873	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	1.06
679	1D	-25.808	-19.016	-12.689	-13.219	817.212	104.271	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	1.57
679	1I	20.959	-133.817	6.670	-131.159	219.602	553.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.11
679	1J	-27.285	-133.817	-12.109	-131.159	89.109	348.310	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.68
679	1K	20.959	-12.941	6.670	15.012	378.067	204.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.75
679	1L	-27.285	-12.941	-12.109	15.012	686.778	409.391	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	1.32
679	1Q	8.089	-116.878	2.141	-98.650	4.095	247.082	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	0.49
679	1R	-14.415	-116.878	-7.580	-98.650	157.232	140.163	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.31
679	1S	8.089	-29.880	2.141	-17.496	309.943	4.022	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.62
679	1T	-14.415	-29.880	-7.580	-17.496	463.080	102.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.91
679	2	-3.080	-101.365	-2.634	-79.469	256.677	86.832	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.51
679	7	-3.537	-99.791	-3.032	-78.548	277.907	90.126	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.55
679	8	-3.531	-99.701	-3.026	-78.477	277.522	90.081	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.55

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.36 cmq/mq passox= 71 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 4.31 cmq/mq passoy= 105 cm

680	1A	15.651	-129.813	8.951	-101.596	205.689	15.978	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.41
680	1B	-22.047	-129.813	-14.621	-101.596	114.302	26.951	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.22
680	1C	15.651	-5.209	8.951	-16.159	238.986	47.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.48
680	1D	-22.047	-5.209	-14.621	-16.159	558.977	36.183	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.00	1.08
680	1I	14.882	-136.759	9.728	-120.267	254.528	310.014	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	0.62
680	1J	-21.278	-136.759	-15.398	-120.267	162.108	216.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.42
680	1K	14.882	1.737	9.728	2.512	191.180	236.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	0.47
680	1L	-21.278	1.737	-15.398	2.512	607.816	330.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.01	0.01	1.18
680	1Q	6.179	-113.995	3.586	-96.882	27.972	66.567	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.13
680	1R	-12.575	-113.995	-9.257	-96.882	221.281	26.083	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.43
680	1S	6.179	-21.027	3.586	-20.872	132.007	46.288	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.26
680	1T	-12.575	-21.027	-9.257	-20.872	325.316	86.772	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.64
680	2	-2.969	-94.544	-2.570	-80.813	184.495	19.206	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.00	0.37
680	7	-3.488	-92.591	-3.055	-79.768	204.604	16.989	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.41
680	8	-3.484	-92.522	-3.052	-79.714	204.197	17.001	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.41

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.73 cmq/mq passox= 95 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

681	1A	72.059	-284.565	-25.880	-211.302	21.313	582.245	4.52	9.05	4.52	4.52	0.80	0.00	1.12
681	1B	-83.795	-284.565	44.495	-211.302	197.740	433.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.00	0.87
681	1C	72.059	405.034	-25.880	330.073	301.494	530.919	9.05	4.52	9.05	4.52	0.92	0.00	0.94
681	1D	-83.795	405.034	44.495	330.073	477.921	679.169	9.05	4.52	9.05	4.52	0.76	0.00	1.25
681	1I	55.884	-280.155	-1.556	-195.206	15.897	647.109	4.52	9.05	4.52	4.52	0.79	0.00	1.29
681	1J	-67.620	-280.155	20.172	-195.206	208.404	595.135	4.52	4.52	4.52	4.52	0.97	0.00	1.19
681	1K	55.884	400.624	-1.556	313.977	290.830	692.059	9.05	4.52	9.05	4.52	0.89	0.00	1.27
681	1L	-67.620	400.624	20.172	313.977	515.131	744.033	9.05	4.52	9.05	4.52	0.77	0.00	1.37
681	1Q	28.695	-114.960	-2.377	-76.714	112.905	261.525	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.52
681	1R	-40.432	-114.960	20.993	-76.714	228.260	226.773	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.45
681	1S	28.695	235.428	-2.377	195.484	270.974	323.697	9.05	4.52	4.52	4.52	0.79	0.00	0.64
681	1T	-40.432	235.428	20.993	195.484	386.329	358.449	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.00	0.73
681	2	-17.151	114.186	17.785	104.968	442.376	217.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.86
681	7	-13.406	100.524	15.623	94.546	398.241	156.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.78
681	8	-13.401	100.470	15.613	94.490	397.988	156.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.78

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passox= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.79 cmq/mq passoy= 78 cm

682	1A	37.154	-184.285	4.770	-42.403	189.302	132.678	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.00	0.38
682	1B	-34.168	-184.285	-2.004	-42.403	16.477	341.302	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.00	0.68
682	1C	37.154	299.452	4.770	107.213	277.551	296.834	9.05	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	0.59
682	1D	-34.168	299.452	-2.004	107.213	104.726	88.209	9.05	4.52	4.52	4.52	0.60	0.00	0.18
682	1I	29.346	-131.116	3.077	-3.068	198.611	28.812	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	0.40
682	1J	-26.361	-131.116	-0.311	-3.068	57.635	361.487	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.72

682	1K	29.346	246.283	3.077	67.878	351.663	317.018	9.05	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.65
682	1L	-26.361	246.283	-0.311	67.878	95.417	73.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.00	0.18
682	1Q	16.587	-57.452	2.915	0.287	142.847	36.609	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.00	0.29
682	1R	-13.602	-57.452	-0.149	0.287	52.591	206.485	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.41
682	1S	16.587	172.619	2.915	64.523	241.437	162.017	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.48
682	1T	-13.602	172.619	-0.149	64.523	151.181	7.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	0.30
682	2	-2.858	102.485	3.191	50.355	223.890	21.927	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.45
682	7	-0.917	92.051	2.507	47.407	212.209	24.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.42
682	8	-0.920	92.012	2.507	47.384	212.081	24.806	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	0.42
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
683	1A	33.020	-193.451	11.710	-24.857	383.358	170.764	4.52	4.52	4.52	4.52	0.86	0.00	0.77
683	1B	-29.808	-193.451	-9.557	-24.857	41.733	110.652	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.22
683	1C	33.020	314.812	11.710	74.675	276.738	56.068	9.05	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	0.51
683	1D	-29.808	314.812	-9.557	74.675	148.353	337.484	9.05	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	0.66
683	1I	29.549	-90.040	-4.015	11.802	246.078	167.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.49
683	1J	-26.338	-90.040	6.167	11.802	107.147	178.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.36
683	1K	29.549	211.400	-4.015	38.017	342.152	11.412	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	0.68
683	1L	-26.338	211.400	6.167	38.017	11.073	334.513	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	0.67
683	1Q	15.143	-48.750	3.660	5.311	191.298	49.390	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.38
683	1R	-11.931	-48.750	-1.508	5.311	3.736	126.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.00	0.25
683	1S	15.143	170.111	3.660	44.507	238.740	40.708	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.48
683	1T	-11.931	170.111	-1.508	44.507	43.707	216.110	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	0.43
683	2	-2.201	109.466	2.699	37.449	161.782	162.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.32
683	7	-0.464	97.895	2.160	35.669	159.203	141.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.32
683	8	-0.466	97.853	2.159	35.652	159.059	141.326	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.00	0.32
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
684	1A	51.741	-221.677	15.996	-56.533	493.877	974.567	4.52	9.05	4.52	4.52	0.49	0.01	1.95
684	1B	-46.723	-221.677	-13.868	-56.533	25.685	780.111	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	1.53
684	1C	51.741	350.957	15.996	104.723	263.412	998.777	9.05	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.99
684	1D	-46.723	350.957	-13.868	104.723	256.150	1193.234	9.05	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	2.34
684	1I	37.322	-78.884	12.614	-14.797	268.691	449.970	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.02	0.90
684	1J	-32.304	-78.884	-10.487	-14.797	66.963	204.021	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.40
684	1K	37.322	208.165	12.614	62.986	304.691	422.687	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	0.84
684	1L	-32.304	208.165	-10.487	62.986	30.964	668.636	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.02	1.31
684	1Q	22.547	-48.615	7.566	-7.054	226.389	308.664	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.62
684	1R	-17.529	-48.615	-5.439	-7.054	4.801	186.867	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.37
684	1S	22.547	177.896	7.566	55.243	232.927	405.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.01	0.81
684	1T	-17.529	177.896	-5.439	55.243	11.339	527.331	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	1.04
684	2	-2.799	122.133	3.422	39.494	148.633	250.912	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.50
684	7	1.789	107.605	2.617	36.471	152.046	208.833	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.42
684	8	1.786	107.543	2.616	36.447	151.921	208.712	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.00	0.42
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayysup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--	passox=		--	; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=	9.28 cmq/mq passoy=		48 cm		
685	1A	72.311	-289.874	37.395	-273.957	434.018	690.826	4.52	9.05	4.52	9.05	0.66	0.06	1.27
685	1B	-58.002	-289.874	-44.685	-273.957	133.474	685.451	4.52	9.05	4.52	4.52	1.00	0.05	1.28
685	1C	72.311	429.344	37.395	338.375	119.147	1084.499	9.05	4.52	9.05	4.52	0.98	0.06	2.00
685	1D	-58.002	429.344	-44.685	338.375	181.396	1089.874	9.05	4.52	9.05	4.52	0.83	0.05	1.89
685	1I	43.953	-80.130	31.199	-110.085	234.920	273.351	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	0.55
685	1J	-29.645	-80.130	-38.489	-110.085	73.027	132.379	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.04	0.25
685	1K	43.953	219.600	31.199	174.503	179.594	531.427	9.05	4.52	4.52	4.52	0.77	0.04	1.06
685	1L	-29.645	219.600	-38.489	174.503	17.702	672.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	1.27
685	1Q	32.585	-65.476	14.879	-82.302	206.746	141.598	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.03	0.41
685	1R	-18.277	-65.476	-22.169	-82.302	83.072	100.876	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.03	0.20
685	1S	32.585	204.946	14.879	146.720	169.549	499.924	4.52	4.52	4.52	4.52	0.91	0.03	1.00
685	1T	-18.277	204.946	-22.169	146.720	45.875	540.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	1.05
685	2	10.086	139.014	8.343	66.172	117.763	562.379	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	1.12
685	7	9.862	120.459	-6.714	56.843	137.590	443.918	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.88
685	8	9.853	120.400	-6.711	56.805	137.425	443.665	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.88
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx): Aswx=	--	passox=		--	; Armatura a taglio		//x Vz(Myy): Aswy=	8.48 cmq/mq passoy=		53 cm		
686	1A	73.941	-267.997	-14.418	-182.957	363.364	779.306	4.52	9.05	4.52	4.52	0.72	0.01	1.52
686	1B	-65.509	-267.997	39.849	-182.957	568.235	703.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.93	0.01	1.40
686	1C	73.941	411.502	-14.418	313.978	213.550	970.205	9.05	4.52	9.05	4.52	0.94	0.01	1.75
686	1D	-65.509	411.502	39.849	313.978	8.679	1046.500	9.05	4.52	9.05	4.52	0.79	0.01	1.93
686	1I	65.894	-240.787	3.941	-174.202	199.354	902.468	4.52	9.05	4.52	4.52	0.72	0.01	1.80
686	1J	-57.461	-240.787	21.491	-174.202	440.451	823.733	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.01	1.64
686	1K	65.894	384.291	3.941	305.222	85.766	1090.927	9.05	4.52	9.05	4.52	0.87	0.01	2.01
686	1L	-57.461	384.291	21.491	305.222	155.330	1169.661	9.05	4.52	9.05	4.52	0.74	0.01	2.15
686	1Q	39.291	-96.907	4.471	-63.550	206.956	333.730	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	0.67
686	1R	-30.858	-96.907	20.961	-63.5									

687	1T	-12.996	182.738	-1.742	80.366	53.947	92.120	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	0.18
687	2	-1.746	123.698	5.125	53.418	58.259	61.067	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.12
687	7	0.386	113.008	4.135	50.926	72.656	46.270	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.15
687	8	0.384	112.949	4.136	50.898	72.515	46.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.14
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
688	1A	27.933	-162.982	14.861	-37.013	602.358	132.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	1.20
688	1B	-24.083	-162.982	-10.947	-37.013	16.852	103.278	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	0.20
688	1C	27.933	316.983	14.861	88.826	53.031	6.146	9.05	4.52	4.52	4.52	0.68	0.00	0.10
688	1D	-24.083	316.983	-10.947	88.826	532.475	35.284	9.05	4.52	4.52	4.52	0.64	0.00	0.95
688	1I	26.573	-65.381	-2.830	-10.619	301.515	1.575	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.60
688	1J	-22.723	-65.381	6.743	-10.619	124.750	127.446	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	0.25
688	1K	26.573	219.381	-2.830	62.432	194.633	30.315	4.52	4.52	4.52	4.52	0.96	0.01	0.39
688	1L	-22.723	219.381	6.743	62.432	231.632	95.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.01	0.45
688	1Q	14.171	-30.205	6.362	-1.415	228.145	49.859	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.46
688	1R	-10.321	-30.205	-2.449	-1.415	33.268	93.311	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.00	0.19
688	1S	14.171	184.205	6.362	53.227	103.151	3.821	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.21
688	1T	-10.321	184.205	-2.449	53.227	158.262	47.273	4.52	4.52	4.52	4.52	0.73	0.00	0.31
688	2	-1.119	131.037	4.736	39.906	21.138	85.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.17
688	7	1.490	119.503	3.880	37.667	5.747	76.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.15
688	8	1.487	119.419	3.877	37.643	5.722	76.857	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.15
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.69 cmq/mq passo= 96 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
689	1A	67.764	-156.778	-8.130	-62.521	817.107	842.112	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.66
689	1B	-45.409	-156.778	27.315	-62.521	635.781	414.386	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.19
689	1C	67.764	307.186	-8.130	195.419	415.536	806.192	9.05	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.59
689	1D	-45.409	307.186	27.315	195.419	596.863	1233.919	9.05	4.52	4.52	4.52	0.86	0.01	2.46
689	1I	60.552	-139.102	4.962	-42.019	700.300	953.762	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.90
689	1J	-38.197	-139.102	14.223	-42.019	331.585	450.011	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.01	0.90
689	1K	60.552	289.510	4.962	174.917	111.341	841.817	9.05	4.52	4.52	4.52	0.72	0.01	1.68
689	1L	-38.197	289.510	14.223	174.917	480.056	1345.569	9.05	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	2.69
689	1Q	40.315	-46.616	5.898	-4.596	401.044	342.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.80
689	1R	-17.960	-46.616	13.288	-4.596	299.556	126.848	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.58
689	1S	40.315	197.024	5.898	137.494	79.312	518.654	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	1.04
689	1T	-17.960	197.024	13.288	137.494	180.800	733.866	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	1.47
689	2	11.037	116.786	18.383	97.539	9.859	418.600	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.84
689	7	12.574	110.017	16.121	93.816	53.025	355.773	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.71
689	8	12.559	109.943	16.115	93.751	52.815	355.581	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.71
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.36 cmq/mq passo= 71 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.47 cmq/mq passoy= 43 cm														
690	1A	28.700	-126.036	11.217	-50.670	682.324	212.502	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	1.36
690	1B	-24.848	-126.036	-7.016	-50.670	155.569	109.375	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.30
690	1C	28.700	288.062	11.217	119.985	192.647	33.438	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.35
690	1D	-24.848	288.062	-7.016	119.985	719.402	355.315	9.05	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.28
690	1I	18.996	-81.504	13.264	-9.029	414.799	229.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.83
690	1J	-15.144	-81.504	-9.064	-9.029	134.010	139.700	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.28
690	1K	18.996	243.530	13.264	78.345	96.933	3.113	9.05	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.18
690	1L	-15.144	243.530	-9.064	78.345	451.876	372.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.00	0.88
690	1Q	12.667	-23.592	7.324	-2.711	263.936	79.218	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.53
690	1R	-8.815	-23.592	-3.123	-2.711	15.172	75.907	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.15
690	1S	12.667	185.618	7.324	72.026	21.905	66.906	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.13
690	1T	-8.815	185.618	-3.123	72.026	301.013	222.031	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.00	0.59
690	2	0.293	127.155	5.525	49.694	116.588	151.414	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.30
690	7	1.200	119.310	4.425	48.188	79.802	128.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.26
690	8	1.198	119.231	4.425	48.157	79.743	128.848	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.26
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.60 cmq/mq passo= 80 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
691	1A	21.966	-133.975	16.254	-24.118	859.198	320.455	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.72
691	1B	-17.776	-133.975	-12.123	-24.118	113.071	55.460	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.22
691	1C	21.966	305.277	16.254	69.933	243.194	51.832	9.05	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.45
691	1D	-17.776	305.277	-12.123	69.933	989.321	316.827	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	1.78
691	1I	18.357	-49.481	6.169	-5.670	317.156	173.169	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.63
691	1J	-14.167	-49.481	-2.037	-5.670	134.866	58.945	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.26
691	1K	18.357	220.782	6.169	51.486	4.743	62.574	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	0.12
691	1L	-14.167	220.782	-2.037	51.486	447.279	169.541	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	0.87
691	1Q	11.066	-16.319	6.832	0.756	260.445	121.914	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.52
691	1R	-6.877	-16.319	-2.701	0.756	59.329	3.237	4.52	4.52	4.52	4.52	0.07	0.00	0.12
691	1S	11.066	187.621	6.832	45.059	70.794	0.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.00	0.14
691	1T	-6.877	187.621	-2.701	45.059	390.568	118.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	0.77
691	2	2.549	134.088	5.199	35.446	205.861	19.854	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.41
691	7	2.643	125.921	4.214	33.394	158.129	10.849	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.32
691	8	2.640	125.837	4.211	33.375	158.084	10.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	0.32
Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)														
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.70 cmq/mq passo= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --														
692	1A	36.277	-133.135	21.868	-8.173	1113.017	328.348	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60		

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= 1 d 24/20			Axxsup= --			Ayyinf= --			Ayy-sup= --			(e arm. base nelle due direz.)		
Armatura a taglio	//y	Vz(Mxx)	: Aswx=10.22 cmq/mq	passox=	44 cm;		Armatura a taglio	//x	Vz(Myy)	: Aswy=	5.83 cmq/mq	passoy=	77 cm		
693 1A	71.489	-157.428	14.327	-125.350	1256.947	418.258	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.03	2.51		
693 1B	-41.062	-157.428	-19.715	-125.350	892.087	538.378	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	1.68		
693 1C	71.489	336.226	14.327	170.495	1104.959	928.026	9.05	4.52	4.52	4.52	0.77	0.03	2.04		
693 1D	-41.062	336.226	-19.715	170.495	1469.819	807.906	9.05	4.52	4.52	4.52	0.66	0.03	2.57		
693 1I	43.347	-14.423	17.960	-73.543	330.120	149.155	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.66		
693 1J	-12.919	-14.423	-23.348	-73.543	186.147	189.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.37		
693 1K	43.347	193.221	17.960	118.687	399.019	578.721	4.52	4.52	4.52	4.52	0.89	0.02	1.16		
693 1L	-12.919	193.221	-23.348	118.687	542.991	538.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.02	1.06		
693 1Q	40.093	-12.195	6.524	-42.426	326.082	47.315	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.65		
693 1R	-9.666	-12.195	-11.912	-42.426	172.891	91.479	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.34		
693 1S	40.093	190.993	6.524	87.570	385.763	481.127	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.01	0.96		
693 1T	-9.666	190.993	-11.912	87.570	538.954	436.963	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.01	1.06		
693 2	24.378	140.108	-4.899	39.711	448.506	315.552	4.52	4.52	4.52	4.52	0.59	0.00	0.90		
693 7	22.226	131.540	-3.884	35.855	325.658	293.589	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.65		
693 8	22.209	131.437	-3.882	35.832	325.570	293.311	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.00	0.65		

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= 1 d 24/20			Axxsup= --			Ayyinf= --			Ayy-sup= --			(e arm. base nelle due direz.)		
Armatura a taglio	//y	Vz(Mxx)	: Aswx=11.43 cmq/mq	passox=	39 cm;		Armatura a taglio	//x	Vz(Myy)	: Aswy=	7.22 cmq/mq	passoy=	62 cm		
694 1A	63.310	-35.900	-19.174	18.188	227.136	247.965	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.48		
694 1B	-34.990	-35.900	9.082	18.188	125.916	235.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.47		
694 1C	63.310	180.184	-19.174	106.696	13.700	341.557	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	0.66		
694 1D	-34.990	180.184	9.082	106.696	114.920	824.582	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.65		
694 1I	61.096	-83.365	1.839	-8.893	394.817	153.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	0.79		
694 1J	-32.776	-83.365	-11.930	-8.893	50.420	167.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.02	0.33		
694 1K	61.096	227.650	1.839	133.777	162.636	408.887	9.05	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	0.82		
694 1L	-32.776	227.650	-11.930	133.777	282.601	729.739	4.52	4.52	4.52	4.52	0.85	0.02	1.43		
694 1Q	39.730	-1.829	-7.207	25.632	180.079	26.755	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.36		
694 1R	-11.410	-1.829	-2.885	25.632	65.819	215.212	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	0.43		
694 1S	39.730	146.113	-7.207	99.252	46.397	361.404	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.71		
694 1T	-11.410	146.113	-2.885	99.252	67.863	549.861	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.09		
694 2	15.583	95.902	6.391	81.774	159.387	445.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	0.89		
694 7	16.886	95.862	-5.063	82.225	65.395	420.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.83		
694 8	16.868	95.792	-5.054	82.166	65.418	420.463	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	0.83		

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= 1 d 24/20			Axxsup= --			Ayyinf= --			Ayy-sup= --			(e arm. base nelle due direz.)		
Armatura a taglio	//y	Vz(Mxx)	: Aswx=	passox=	--		Armatura a taglio	//x	Vz(Myy)	: Aswy=	6.41 cmq/mq	passoy=	70 cm		
695 1A	20.089	-51.890	11.180	-19.975	591.320	67.401	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	1.18		
695 1B	-15.883	-51.890	-9.014	-19.975	105.621	187.093	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.37		
695 1C	20.089	210.098	11.180	77.582	351.498	108.242	4.52	4.52	4.52	4.52	0.90	0.01	0.70		
695 1D	-15.883	210.098	-9.014	77.582	837.197	362.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.01	1.63		
695 1I	18.124	-30.168	10.473	15.293	265.891	27.897	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.53		
695 1J	-13.918	-30.168	-8.307	15.293	92.633	207.859	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	0.41		
695 1K	18.124	188.376	10.473	42.315	153.244	87.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.80	0.01	0.31		
695 1L	-13.918	188.376	-8.307	42.315	511.768	323.232	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.00		
695 1Q	10.554	6.770	5.990	7.024	172.718	50.340	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.34		
695 1R	-6.348	6.770	-3.824	7.024	80.546	172.378	4.52	4.52	4.52	4.52	0.03	0.00	0.34		
695 1S	10.554	151.438	5.990	50.584	165.331	122.958	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	0.33		
695 1T	-6.348	151.438	-3.824	50.584	418.595	244.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	0.83		
695 2	1.904	111.818	4.109	38.856	277.885	256.882	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.55		
695 7	2.262	109.098	3.036	38.573	231.839	232.660	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.46		
695 8	2.259	109.020	3.036	38.548	231.751	232.526	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.46		

Spess.= 150.0 cm	Axxinf= --			Axxsup= --			Ayyinf= --			Ayy-sup= --			(e arm. base nelle due direz.)		
Armatura a taglio	//y	Vz(Mxx)	: Aswx= 6.51 cmq/mq	passox=	69 cm;		Armatura a taglio	//x	Vz(Myy)	: Aswy=	--	passoy=	--		
696 1A	14.811	-53.550	16.070	-42.758	678.493	78.789	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	1.35		
696 1B	-10.729	-53.550	-14.158	-42.758	1.226	37.467	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.07		
696 1C	14.811	222.058	16.070	5.846	375.160	90.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.01	0.75		
696 1D	-10.729	222.058	-14.158	5.846	1054.879	206.755	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.01	2.07		
696 1I	8.382	-20.148	7.794	-35.174	235.218	12.090	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.47		
696 1J	-4.300	-20.148	-5.882	-35.174	143.336	202.315	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.40		
696 1K	8.382	188.656	7.794	-1.738	233.050	74.349	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.00	0.47		
696 1L	-4.300	188.656	-5.882	-1.738	611.604	140.056	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.00	1.21		
696 1Q	7.028	12.010	6.440	-32.094	147.209	0.244	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.29		
696 1R	-2.946	12.010	-4.528	-32.094	151.469	98.630	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	0.30		
696 1S	7.028	156.498	6.440	-4.818	224.917	29.335	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	0.45		
696 1T	-2.946	156.498	-4.528	-4.818	523.595	128.210	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.00	1.04		
696 2	3.614	118.159	3.125	-28.359	379.539	142.964	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.00	0.76		
696 7	3.060	115.618	2.185	-26.858	327.669	119.558	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.65		
696 8	3.059	115.534	2.186	-26.834	327.427	119.509	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.65		

Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayyup= --		(e arm. base nelle due direz.)					
Armatura a taglio		//y	Vz(Mxx):	Aswx= 8.21	cmq/mq	passox=	55 cm;	Armatura a taglio		//x	Vz(Myy):	Aswy=	--	passoy=	--
697	1A	35.463	-55.058	17.107	-58.118	519.603	530.732	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.02	1.06	
697	1B	-25.784	-55.058	-14.280	-58.118	12.001	539.310	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	1.05	
697	1C	35.463	231.427	17.107	24.353	497.066	633.437	9.05	4.52	4.52	4.52	0.50	0.02	1.26	
697	1D	-25.784	231.427	-14.280	24.353	1004.669	624.859	4.52	4.52	4.52	4.52	0.88	0.02	1.93	
697	1I	21.523	-3.860	13.343	-54.408	133.722	248.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.50	
697	1J	-11.844	-3.860	-10.516	-54.408	188.741	477.591	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.94	
697	1K	21.523	180.229	13.343	20.643	296.324	571.718	4.52	4.52	4.52	4.52	0.78	0.01	1.14	
697	1L	-11.844	180.229	-10.516	20.643	618.788	342.514	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	1.21	
697	1Q	17.503	15.589	7.930	-38.578	53.090	152.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.30	
697	1R	-7.824	15.589	-5.103	-38.578	178.741	230.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.46	
697	1S	17.503	160.780	7.930	4.813	306.324	324.729	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.01	0.65	
697	1T	-7.824	160.780	-5.103	4.813	538.155	246.221	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	1.06	
697	2	7.836	121.260	1.400	-27.140	504.452	4.373	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.01	
697	7	6.982	119.593	1.298	-25.265	431.534	28.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.86	
697	8	6.979	119.507	1.297	-25.245	431.213	27.997	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	0.86	

698	1A	50.869	-37.697	16.823	-130.226	310.901	497.357	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	0.99
698	1B	-22.331	-37.697	-27.170	-130.226	166.831	352.164	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.03	0.68
698	1C	50.869	214.350	16.823	145.880	674.080	769.042	9.05	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	1.54
698	1D	-22.331	214.350	-27.170	145.880	818.149	914.235	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.03	1.76
698	1I	35.961	16.262	29.921	-93.139	4.827	64.434	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.02	0.13
698	1J	-7.424	16.262	-40.269	-93.139	89.008	301.254	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.02	0.57
698	1K	35.961	160.391	29.921	108.793	418.241	718.132	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.02	1.43
698	1L	-7.424	160.391	-40.269	108.793	502.422	481.312	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	0.99
698	1Q	32.933	22.440	9.175	-52.829	34.003	23.899	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	0.07
698	1R	-4.396	22.440	-19.523	-52.829	121.414	60.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.24
698	1S	32.933	154.213	9.175	68.483	385.835	477.241	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	0.95
698	1T	-4.396	154.213	-19.523	68.483	473.246	440.777	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	0.94
698	2	19.895	116.971	-4.907	-7.923	619.223	158.090	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.24
698	7	19.524	117.099	-5.703	8.364	506.256	206.468	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	1.01
698	8	19.509	116.996	-5.697	8.352	505.990	206.136	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	1.01

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.36 cmq/mq passo= 71 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.11 cmq/mq passo= 63 cm

699	1A	26.760	-33.957	11.794	-44.788	63.583	295.080	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.59
699	1B	-22.371	-33.957	-16.622	-44.788	339.633	162.995	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.66
699	1C	26.760	160.483	11.794	0.902	178.894	356.374	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.71
699	1D	-22.371	160.483	-16.622	0.902	454.944	224.290	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.01	0.88
699	1I	33.138	-31.173	5.174	-32.062	185.660	267.336	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.01	0.53
699	1J	-28.748	-31.173	-10.001	-32.062	383.865	97.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	0.74
699	1K	33.138	157.699	5.174	-11.824	134.662	421.849	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.01	0.84
699	1L	-28.748	157.699	-10.001	-11.824	332.866	252.033	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.64
699	1Q	15.901	4.304	3.376	-37.310	131.136	268.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.54
699	1R	-11.512	4.304	-8.204	-37.310	318.990	217.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	0.63
699	1S	15.901	122.222	3.376	-6.576	199.537	301.892	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.60
699	1T	-11.512	122.222	-8.204	-6.576	387.391	250.923	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.01	0.76
699	2	3.588	77.643	1.300	-30.783	426.782	389.095	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.00	0.85
699	7	3.319	80.196	-1.428	-30.176	393.666	371.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.79
699	8	3.318	80.116	-1.423	-30.136	393.412	371.167	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	0.79

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)

700	1A	28.882	-38.474	14.549	-60.065	45.473	466.044	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	0.93
700	1B	-25.407	-38.474	-18.934	-60.065	451.084	195.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.87
700	1C	28.882	174.249	14.549	-7.550	251.285	163.346	4.52	4.52	4.52	4.52	0.77	0.00	0.50
700	1D	-25.407	174.249	-18.934	-7.550	656.896	107.520	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	1.26
700	1I	27.190	-12.638	7.434	-47.592	171.753	370.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.74
700	1J	-23.715	-12.638	-11.819	-47.592	473.740	240.531	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.91
700	1K	27.190	148.413	7.434	-20.023	228.630	117.994	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.46
700	1L	-23.715	148.413	-11.819	-20.023	530.616	12.321	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.02
700	1Q	14.520	7.713	4.742	-51.668	179.192	281.522	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.56
700	1R	-11.045	7.713	-9.126	-51.668	408.228	220.847	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.80
700	1S	14.520	128.062	4.742	-15.947	294.141	137.677	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.59
700	1T	-11.045	128.062	-9.126	-15.947	523.177	77.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	1.03
700	2	4.356	82.873	1.036	-47.373	546.970	303.536	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.00	1.09
700	7	3.535	85.782	-1.353	-46.422	514.663	277.048	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.03
700	8	3.532	85.698	-1.349	-46.378	514.310	276.895	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.03

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.11 cmq/mq passo= 88 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passo= --

701	1A	48.433	-59.499	6.898	-100.479	323.788	1039.796	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.01	2.08
701	1B	-44.591	-59.499	-12.468	-100.479	615.227	702.059	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.38
701	1C	48.433	204.400	6.898	24.019	318.181	556.081	4.52	4.52	4.52	4.52	0.95	0.01	1.11
701	1D	-44.591	204.400	-12.468	24.019	609.620	893.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.01	1.75
701	1I	27.133	-6.458	6.314	-85.006	289.560	599.020	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.20
701	1J	-23.291	-6.458	-11.885	-85.006	613.305	547.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.18
701	1K	27.133	151.358	6.314	8.546	320.103	401.843	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	0.80
701	1L	-23.291	151.358	-11.885	8.546	643.848	453.041	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.01	1.24
701	1Q	19.434	5.677	2.436	-71.913	343.885	408.707	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	0.82
701	1R	-15.591	5.677	-8.006	-71.913	518.105	359.444	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.01
701	1S	19.434	139.223	2.436	-4.547	415.303	213.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.01	0.83
701	1T	-15.591	139.223	-8.006	-4.547	589.524	262.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.15
701	2	6.562	85.598	-2.212	-56.018	705.912	186.079	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.41
701	7	4.955	89.827	-2.815	-53.927	671.323	149.950	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	1.34
701	8	4.951	89.761	-2.810	-53.881	670.902	149.883	4.52	4.52	4.52	4.52	0.36	0.00	1.34

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.49 cmq/mq passo= 82 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.09 cmq/mq passo= 55 cm

702	1A	68.743	-71.334	20.625	-192.240	773.273	680.827	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	1.54
702	1B	-57.906	-71.334	-31.545	-192.240	806.317	365.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.04	1.48
702	1C	68.743	216.243	20.625	137.931	340.909	711.496	9.05	4.52	4.52	4.52	0.59	0.04	1.42
702	1D	-57.906	216.243	-31.545	137.931	373.953	1027.190	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.04	1.96
702	1I	36.578	-6.537	34.174	-139.319	555.311	225.451	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.03	1.11
702	1J	-25.741	-6.537	-45.094	-139.319	640.703	289.456	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.03	1.23
702	1K	36.578	151.446	34.174	85.010	506.523	635.819	4.52	4.52	4.52	4.52	0.68	0.03	1.27
702	1L	-25.741	151.446	-45.094	85.010	591.915	571.814	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	1.14
702	1Q	29.798	2.556	11.422	-99.067	568.141	114.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.13
702	1R	-18.960	2.556	-22.342	-99.067	612.619	82.459	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.02	1.19
702	1S	29.798	142.353	11.422	44.758	534.607	428.822	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	1.07
702	1T	-18.960	142.353	-22.342	44.758	579.085	461.122	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.13
702	2	9.049	81.046	-5.088	-49.466	853.387	19.907	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	1.70
702	7	8.308	87.102	-5.963	-44.062	816.698	104.818	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.63
702	8	8.304	87.038	-5.956	-44.038	816.141	104.465	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.63

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.64 cmq/mq passo= 68 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.99 cmq/mq passo= 56 cm

703	1A	98.961	-142.926	32.493	-61.026	514.066	115.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.04	1.03
703	1B	-105.246	-142.926	-61.058	-61.026	323.481	157.805	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.04	0.56
703	1C	98.961	196.968	32.493	100.915	343.607	946.206	9.05	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	1.89

703	1D	-105.246	196.968	-61.058	100.915	153.023	988.013	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.04	1.81
703	1I	103.074	-147.721	21.177	-74.437	318.228	335.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.83	0.04	0.67
703	1J	-109.359	-147.721	-49.742	-74.437	369.015	72.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.04	0.64
703	1K	103.074	201.763	21.177	114.325	298.073	1031.825	9.05	4.52	4.52	4.52	0.49	0.04	2.06
703	1L	-109.359	201.763	-49.742	114.325	348.860	768.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.04	1.43
703	1Q	50.741	-64.245	6.643	-29.160	307.706	372.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.02	0.74
703	1R	-57.026	-64.245	-35.208	-29.160	338.694	350.477	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.02	0.67
703	1S	50.741	118.287	6.643	69.049	328.394	753.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	1.50
703	1T	-57.026	118.287	-35.208	69.049	359.383	731.337	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.39
703	2	3.890	20.206	-11.083	20.914	468.722	623.489	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	1.23
703	7	3.574	26.472	-14.260	23.120	458.378	667.664	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.01	1.31
703	8	3.574	26.441	-14.243	23.099	458.060	666.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.01	1.30

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.00 cmq/mq passo= 113 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.03 cmq/mq passoy= 56 cm

704	1A	32.022	-89.209	13.841	-63.000	372.846	544.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.09
704	1B	-29.638	-89.209	-23.793	-63.000	538.596	374.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	1.03
704	1C	32.022	147.307	13.841	-1.939	284.768	457.681	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.91
704	1D	-29.638	147.307	-23.793	-1.939	450.518	287.393	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.01	0.86
704	1I	46.805	-59.375	7.763	-45.010	345.608	379.328	4.52	4.52	4.52	4.52	0.28	0.02	0.76
704	1J	-44.421	-59.375	-17.716	-45.010	563.609	164.755	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	1.06
704	1K	46.805	117.474	7.763	-19.929	259.755	667.437	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.33
704	1L	-44.421	117.474	-17.716	-19.929	477.755	452.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.02	0.90
704	1Q	19.755	-30.483	3.348	-51.353	314.868	450.139	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.90
704	1R	-17.371	-30.483	-13.301	-51.353	477.722	373.019	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.93
704	1S	19.755	88.582	3.348	-13.586	345.642	459.173	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.92
704	1T	-17.371	88.582	-13.301	-13.586	508.495	382.053	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.01	0.99
704	2	3.495	25.292	-3.311	-44.032	563.176	570.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.13
704	7	2.728	30.609	-4.642	-43.709	556.492	563.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.12
704	8	2.727	30.572	-4.633	-43.672	556.084	562.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.00	1.12

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.38 cmq/mq passo= 103 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.19 cmq/mq passoy= 87 cm

705	1A	33.811	-84.855	18.065	-83.413	394.030	847.470	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	1.69
705	1B	-36.795	-84.855	-27.156	-83.413	686.783	559.408	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.01	1.30
705	1C	33.811	145.723	18.065	-12.015	385.131	221.954	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.01	0.77
705	1D	-36.795	145.723	-27.156	-12.015	677.884	66.109	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.28
705	1I	43.807	-54.086	17.912	-61.923	419.595	647.544	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	1.29
705	1J	-46.790	-54.086	-27.003	-61.923	770.289	394.731	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.02	1.44
705	1K	43.807	114.954	17.912	-33.505	301.625	386.631	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.77
705	1L	-46.790	114.954	-27.003	-33.505	652.318	133.817	4.52	4.52	4.52	4.52	0.42	0.02	1.22
705	1Q	17.757	-29.153	7.068	-70.349	427.519	582.915	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.16
705	1R	-20.740	-29.153	-16.159	-70.349	638.163	468.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.01	1.24
705	1S	17.757	90.021	7.068	-25.079	433.751	312.602	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	0.87
705	1T	-20.740	90.021	-16.159	-25.079	644.395	198.447	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.25
705	2	3.590	26.673	-2.925	-65.613	717.366	563.565	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.00	1.43
705	7	2.442	32.182	-4.181	-64.722	715.037	545.183	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	1.43
705	8	2.443	32.140	-4.175	-64.680	714.440	544.777	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.00	1.43

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.99 cmq/mq passo= 75 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.59 cmq/mq passoy= 68 cm

706	1A	67.778	-87.000	20.135	-134.202	542.117	1362.701	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.00	2.72
706	1B	-76.573	-87.000	-29.096	-134.202	852.599	1095.318	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	2.10
706	1C	67.778	151.997	20.135	8.445	617.346	350.793	4.52	4.52	4.52	4.52	0.75	0.00	1.23
706	1D	-76.573	151.997	-29.096	8.445	927.827	618.177	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	1.67
706	1I	48.286	-48.133	18.662	-106.736	575.969	923.803	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.02	1.84
706	1J	-57.081	-48.133	-27.624	-106.736	994.499	729.998	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.83
706	1K	48.286	113.130	18.662	-19.021	475.446	14.527	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.95
706	1L	-57.081	113.130	-27.624	-19.021	893.975	179.279	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	1.65
706	1Q	25.432	-28.287	7.293	-104.601	658.665	796.785	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.59
706	1R	-34.227	-28.287	-16.254	-104.601	848.222	709.787	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.61
706	1S	25.432	93.284	7.293	-21.156	621.723	34.738	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.01	1.24
706	1T	-34.227	93.284	-16.254	-21.156	811.280	52.261	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.54
706	2	5.227	27.870	-3.630	-88.990	948.635	572.007	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	1.89
706	7	2.443	33.961	-4.568	-86.761	959.373	540.207	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.92
706	8	2.446	33.935	-4.561	-86.695	958.622	539.865	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.91

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.74 cmq/mq passo= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.60 cmq/mq passoy= 42 cm

707	1A	120.593	-136.649	35.944	-230.224	917.586	811.499	4.52	4.52	4.52	9.05	0.82	0.03	1.83
707	1B	-153.407	-136.649	-29.894	-230.224	1041.368	648.973	4.52	4.52	4.52	4.52	0.87	0.03	1.70
707	1C	120.593	194.836	35.944	94.237	911.051	522.058	9.05	4.52	4.52	4.52	0.48	0.03	1.68
707	1D	-153.407	194.836	-29.894	94.237	1034.833	684.584	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.03	1.69
707	1I	39.362	-55.449	35.868	-159.025	923.665	493.072	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.02	1.84
707	1J	-72.177	-55.449	-29.817	-159.025	1088.781	409.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	1.97
707	1K	39.362	113.636	35.868	23.038	863.638	282.832	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.02	1.72
707	1L	-72.177	113.636	-29.817	23.038	1028.754	366.157	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.02	1.86
707	1Q	34.523	-42.534	19.125	-143.572	1010.271	391.179	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.02	2.02
707	1R	-67.337	-42.534	-13.074	-143.572	1068.467	350.606	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.02	1.94
707	1S	34.523	100.721	19.125	7.585	883.953	223.691	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.02	1.76
707	1T	-67.337	100.721	-13.074	7.585	942.148	264.263	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.02	1.71
707	2	-5.934	21.880	-3.228	-102.754	1204.154	218.328	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	2.38
707	7	-12.304	28.578	-3.404	-97.718	1240.883	164.000	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	2.43
707	8	-12.281	28.553	-3.400	-97.653	1239.799	164.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.38	0.01	2.43

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.65 cmq/mq passo= 46 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.31 cmq/mq passoy= 71 cm

708	1A	38.126	-135.604	13.636	-56.448	164.697	196.983	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	0.39
708	1B	-46.034	-135.604	-23.138	-56.448	108.463	145.641	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	0.28
708	1C	38.126	96.822	13.636	13.774	642.973	791.460	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.58
708	1D	-46.034	96.822	-23.138	13.774	586.739	740.118	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.43
708	1J	42.725	-124.996	8.153	-56.889	146.482	310.948	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.62
708	1I	-50.632	-124.996	-17.655	-56.889	322.229	27.746	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.01	0.60

708	1K	42.725	86.213	8.153	14.216	429.206	909.355	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.01	1.82
708	1L	-50.632	86.213	-17.655	14.216	604.954	626.153	4.52	4.52	4.52	4.52	0.31	0.01	1.22
708	1Q	18.085	-78.176	3.506	-44.160	264.425	388.629	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	0.78
708	1R	-25.993	-78.176	-13.008	-44.160	314.783	299.098	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.61
708	1S	18.085	39.394	3.506	1.487	436.653	638.002	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	1.27
708	1T	-25.993	39.394	-13.008	1.487	487.011	548.471	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.01	1.07
708	2	-1.106	-36.701	-3.948	-30.681	479.953	596.388	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	1.18
708	7	-2.774	-32.343	-4.904	-29.779	487.497	606.754	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.20
708	8	-2.767	-32.309	-4.896	-29.743	487.177	606.162	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.00	1.20

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 5.00 cmq/mq passox= 90 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 7.07 cmq/mq passoy= 63 cm

709	1A	31.922	-143.826	17.537	-71.858	305.746	730.161	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	1.46
709	1B	-34.358	-143.826	-27.625	-71.858	400.196	639.615	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	1.23
709	1C	31.922	78.515	17.537	-7.905	452.985	513.747	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.01	1.03
709	1D	-34.358	78.515	-27.625	-7.905	547.436	423.202	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.04
709	1I	48.953	-112.634	17.720	-56.153	308.775	486.445	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.97
709	1J	-51.389	-112.634	-27.808	-56.153	532.385	343.376	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.02	0.99
709	1K	48.953	47.323	17.720	-23.611	320.797	809.986	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	1.62
709	1L	-51.389	47.323	-27.808	-23.611	544.407	666.917	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	1.28
709	1Q	19.046	-86.768	6.526	-60.108	349.343	642.094	4.52	4.52	4.52	4.52	0.37	0.01	1.28
709	1R	-21.482	-86.768	-16.614	-60.108	475.476	555.424	4.52	4.52	4.52	4.52	0.33	0.01	1.08
709	1S	19.046	21.457	6.526	-19.656	377.706	597.938	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.01	1.19
709	1T	-21.482	21.457	-16.614	-19.656	503.839	511.268	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.01	1.00
709	2	1.639	-54.391	-4.170	-54.458	544.842	775.486	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.54
709	7	0.669	-49.975	-5.192	-53.893	553.455	771.147	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.53
709	8	0.671	-49.943	-5.186	-53.855	553.029	770.616	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	1.53

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.31 cmq/mq passox= 105 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.30 cmq/mq passoy= 71 cm

710	1A	37.913	-157.372	26.404	-97.176	347.286	1121.636	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.01	2.24
710	1B	-43.596	-157.372	-35.427	-97.176	688.327	933.511	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	1.77
710	1C	37.913	67.158	26.404	-13.891	481.371	413.032	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.96
710	1D	-43.596	67.158	-35.427	-13.891	822.413	224.906	4.52	4.52	4.52	4.52	0.25	0.01	1.54
710	1I	48.107	-123.819	44.409	-69.449	372.302	853.808	4.52	4.52	4.52	4.52	0.58	0.03	1.70
710	1J	-53.790	-123.819	-53.432	-69.449	817.044	638.178	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.03	1.51
710	1K	48.107	33.605	44.409	-41.618	352.655	708.364	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	1.41
710	1L	-53.790	33.605	-53.432	-41.618	797.396	492.734	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.03	1.48
710	1Q	19.169	-103.182	15.193	-80.341	469.014	897.744	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.01	1.79
710	1R	-24.852	-103.182	-24.216	-80.341	698.739	778.931	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.01	1.50
710	1S	19.169	12.967	15.193	-30.726	470.959	567.611	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.01	1.13
710	1T	-24.852	12.967	-24.216	-30.726	700.685	448.798	4.52	4.52	4.52	4.52	0.12	0.01	1.35
710	2	1.718	-71.126	-3.740	-76.627	750.279	922.843	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.00	1.83
710	7	-1.965	-66.617	-4.649	-75.485	760.619	910.608	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.81
710	8	-1.961	-66.577	-4.643	-75.425	760.027	909.869	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	1.80

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 6.40 cmq/mq passox= 70 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 8.73 cmq/mq passoy= 51 cm

711	1A	46.856	-181.009	40.931	-148.913	635.573	1647.432	4.52	4.52	4.52	4.52	0.84	0.02	3.29
711	1B	-57.905	-181.009	-48.064	-148.913	1083.544	1491.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.02	2.78
711	1C	46.856	62.537	40.931	-12.102	819.237	94.525	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.02	1.64
711	1D	-57.905	62.537	-48.064	-12.102	1267.208	61.831	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.02	2.33
711	1I	53.715	-139.996	89.336	-115.329	711.305	1251.279	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.05	2.50
711	1J	-64.763	-139.996	-96.469	-115.329	1215.382	1052.272	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.05	2.22
711	1K	53.715	21.525	89.336	-45.687	687.399	533.330	4.52	4.52	4.52	4.52	0.24	0.05	1.37
711	1L	-64.763	21.525	-96.469	-45.687	1191.476	334.323	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.05	2.17
711	1Q	22.129	-127.772	29.266	-122.854	854.486	1302.959	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	2.60
711	1R	-33.177	-127.772	-36.400	-122.854	1089.165	1205.860	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.02	2.29
711	1S	22.129	9.300	29.266	-38.162	813.616	379.741	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	1.62
711	1T	-33.177	9.300	-36.400	-38.162	1048.295	282.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	2.00
711	2	-3.563	-90.328	-3.239	-112.428	1229.912	1109.625	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	2.44
711	7	-5.083	-85.615	-3.846	-110.201	1242.676	1085.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	2.46
711	8	-5.075	-85.558	-3.843	-110.118	1241.749	1085.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	2.46

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 9.86 cmq/mq passox= 45 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 12.82 cmq/mq passoy= 35 cm

712	1A	267.555	-206.176	80.574	-244.712	1383.678	1918.339	4.52	9.05	4.52	9.05	0.66	0.05	3.53
712	1B	-289.454	-206.176	-85.014	-244.712	1615.182	1851.577	4.52	4.52	4.52	4.52	0.82	0.05	3.29
712	1C	267.555	72.903	80.574	2.212	1629.869	755.608	9.05	4.52	4.52	4.52	0.23	0.05	3.00
712	1D	-289.454	72.903	-85.014	2.212	1861.373	688.846	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.05	2.61
712	1I	130.596	-144.352	182.229	-183.562	1498.771	1712.712	4.52	4.52	4.52	9.05	0.91	0.07	3.15
712	1J	-152.496	-144.352	-186.668	-183.562	1726.197	1572.538	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.07	2.82
712	1K	130.596	11.079	182.229	-58.938	1518.855	1034.646	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.07	3.03
712	1L	-152.496	11.079	-186.668	-58.938	1746.281	894.473	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.07	2.85
712	1Q	89.935	-148.695	60.191	-203.233	1635.709	1709.073	4.52	4.52	4.52	4.52	0.98	0.03	3.41
712	1R	-111.835	-148.695	-64.630	-203.233	1718.771	1650.457	4.52	4.52	4.52	4.52	0.71	0.03	3.01
712	1S	89.935	15.422	60.191	-39.267	1526.280	956.728	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.03	3.05
712	1T	-111.835	15.422	-64.630	-39.267	1609.343	898.112	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.03	2.76
712	2	8.437	-101.123	-3.417	-170.401	2125.902	1787.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.01	4.24
712	7	-2.944	-96.011	-1.991	-166.551	2135.685	1762.107	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	4.25
712	8	-2.932	-95.945	-1.990	-166.427	2133.829	1761.719	4.52	4.52	4.52	4.52	0.65	0.00	4.24

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=16.61 cmq/mq passox= 27 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 14.92 cmq/mq passoy= 30 cm

713	1A	27.911	-145.820	7.629	-85.915	52.873	376.437	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	0.75
713	1B	-34.161	-145.820	-14.941	-85.915	56.033	230.885	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.45
713	1C	27.911	49.678	7.629	-11.483	534.505	432.679	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	1.07
713	1D	-34.161	49.678	-14.941	-11.483	531.345	287.127	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	1.01
713	1I	30.236	-137.710	3.681	-81.639	12.727	387.324	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	0.77
713	1J	-36.487	-137.710	-10.993	-81.639	247.259	13.594	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.47
713	1K	30.236	41.567	3.681	-15.759	231.213	649.969	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.00	1.30
713	1L	-36.487	41.567	-10.993	-15.759	465.745	276.239	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.88
713	1Q	12.853	-105.691	1.465	-77.273	127.506	384.230	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.77

713	1R	-19.103	-105.691	-8.778	-77.273	186.331	223.748	4.52	4.52	4.52	4.52	0.41	0.00	0.44
713	1S	12.853	9.549	1.465	-20.124	292.141	439.815	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.88
713	1T	-19.103	9.549	-8.778	-20.124	350.966	279.333	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.68
713	2	-1.148	-73.194	-3.228	-68.067	281.352	432.352	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.00	0.86
713	7	-2.358	-69.443	-3.889	-66.708	295.930	435.541	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.86
713	8	-2.353	-69.405	-3.883	-66.666	295.752	435.127	4.52	4.52	4.52	4.52	0.27	0.00	0.86

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.16 cmq/mq passo= 108 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.06 cmq/mq passoy= 89 cm

714	1A	25.305	-165.752	9.561	-101.451	194.074	598.649	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.00	1.20
714	1B	-30.569	-165.752	-17.048	-101.451	56.563	519.260	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.00	1.01
714	1C	25.305	52.188	9.561	-20.197	186.493	374.280	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.00	0.75
714	1D	-30.569	52.188	-17.048	-20.197	324.004	294.891	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.00	0.62
714	1I	32.840	-134.043	22.210	-78.737	126.368	393.532	4.52	4.52	4.52	4.52	0.60	0.02	0.79
714	1J	-38.104	-134.043	-29.696	-78.737	167.692	212.663	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	0.41
714	1K	32.840	20.479	22.210	-42.910	37.762	680.877	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	1.36
714	1L	-38.104	20.479	-29.696	-42.910	256.298	500.008	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.01	0.96
714	1Q	13.114	-116.484	6.121	-84.829	66.794	533.592	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.07
714	1R	-18.378	-116.484	-13.607	-84.829	117.429	428.453	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.84
714	1S	13.114	2.920	6.121	-36.819	12.501	465.086	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.93
714	1T	-18.378	2.920	-13.607	-36.819	196.724	359.948	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.70
714	2	-1.739	-86.376	-3.495	-84.958	47.783	599.115	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	1.19
714	7	-2.243	-81.965	-3.891	-83.281	63.468	596.542	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	1.18
714	8	-2.239	-81.908	-3.884	-83.226	63.323	596.023	4.52	4.52	4.52	4.52	0.32	0.00	1.18

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= -- passo= -- ; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 5.30 cmq/mq passoy= 85 cm

715	1A	29.296	-178.652	13.599	-121.826	559.635	887.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.79	0.01	1.77
715	1B	-34.809	-178.652	-20.058	-121.826	99.570	744.303	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.01	1.44
715	1C	29.296	46.223	13.599	-24.540	124.567	267.106	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.53
715	1D	-34.809	46.223	-20.058	-24.540	335.497	124.220	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.01	0.64
715	1I	30.000	-141.634	47.208	-89.826	421.143	629.441	4.52	4.52	4.52	4.52	0.63	0.02	1.26
715	1J	-35.513	-141.634	-53.667	-89.826	99.768	420.462	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.78
715	1K	30.000	9.205	47.208	-56.540	323.906	590.947	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.02	1.18
715	1L	-35.513	9.205	-53.667	-56.540	197.006	381.968	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.71
715	1Q	13.142	-125.345	13.158	-99.302	333.213	726.768	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	1.45
715	1R	-18.654	-125.345	-19.617	-99.302	38.016	630.105	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.01	1.22
715	1S	13.142	-7.084	13.158	-47.064	186.121	381.304	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.76
715	1T	-18.654	-7.084	-19.617	-47.064	109.076	284.642	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.01	0.55
715	2	-2.993	-99.208	-3.526	-102.273	195.564	689.980	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	1.37
715	7	-3.176	-94.656	-3.749	-100.216	176.368	681.991	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.35
715	8	-3.172	-94.598	-3.743	-100.146	176.238	681.563	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	1.35

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 4.35 cmq/mq passo= 103 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 6.90 cmq/mq passoy= 65 cm

716	1A	54.556	-197.582	28.850	-155.753	995.156	1360.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.94	0.02	2.72
716	1B	-61.333	-197.582	-35.120	-155.753	445.347	1236.737	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	2.35
716	1C	54.556	42.425	28.850	-29.202	471.941	59.394	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.94
716	1D	-61.333	42.425	-35.120	-29.202	77.869	64.150	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.02	0.14
716	1I	49.353	-154.614	87.825	-120.839	793.827	1043.941	4.52	4.52	4.52	4.52	0.72	0.03	2.08
716	1J	-56.130	-154.614	-94.096	-120.839	264.263	850.940	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.03	1.49
716	1K	49.353	-0.543	87.825	-64.116	653.025	445.191	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.03	1.30
716	1L	-56.130	-0.543	-94.096	-64.116	123.460	252.189	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.03	0.44
716	1Q	23.267	-147.094	25.885	-134.341	716.521	1155.490	4.52	4.52	4.52	4.52	0.64	0.01	2.31
716	1R	-30.044	-147.094	-32.156	-134.341	462.621	1084.076	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.01	2.07
716	1S	23.267	-8.063	25.885	-50.613	454.666	212.055	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.91
716	1T	-30.044	-8.063	-32.156	-50.613	200.767	140.641	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.01	0.38
716	2	-3.487	-114.314	-3.264	-128.922	666.575	892.625	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.00	1.77
716	7	-3.405	-109.742	-3.138	-126.433	642.475	878.913	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.75
716	8	-3.401	-109.661	-3.132	-126.344	642.036	878.392	4.52	4.52	4.52	4.52	0.49	0.00	1.75

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= -- Ayyinf= -- Ayyup= -- (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.74 cmq/mq passo= 58 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 10.58 cmq/mq passoy= 42 cm

717	1A	225.498	-220.059	98.090	-238.724	1414.430	1873.956	4.52	9.05	4.52	9.05	0.65	0.07	3.45
717	1B	-220.734	-220.059	-106.199	-238.724	1145.391	1795.780	4.52	4.52	4.52	4.52	0.76	0.07	3.10
717	1C	225.498	49.587	98.090	-12.244	827.668	895.788	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.07	1.79
717	1D	-220.734	49.587	-106.199	-12.244	558.630	817.612	4.52	4.52	4.52	4.52	0.13	0.07	1.41
717	1I	110.660	-157.004	193.915	-181.619	1216.928	1756.510	4.52	4.52	4.52	9.05	0.91	0.07	3.24
717	1J	-105.896	-157.004	-202.025	-181.619	978.497	1598.422	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.07	2.47
717	1K	110.660	-13.469	193.915	-69.348	994.562	1093.146	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.07	2.18
717	1L	-105.896	-13.469	-202.025	-69.348	756.132	935.059	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.07	1.44
717	1Q	80.614	-163.932	66.370	-204.130	1191.545	1763.207	4.52	4.52	4.52	9.05	0.85	0.03	3.25
717	1R	-75.850	-163.932	-74.479	-204.130	1117.203	1699.790	4.52	4.52	4.52	4.52	0.70	0.03	3.06
717	1S	80.614	-6.541	66.370	-46.837	855.857	991.779	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.03	1.98
717	1T	-75.850	-6.541	-74.479	-46.837	781.514	928.362	4.52	4.52	4.52	4.52	0.16	0.03	1.67
717	2	-13.942	-124.230	-3.943	-173.599	1382.291	1825.328	4.52	4.52	4.52	4.52	0.67	0.00	3.62
717	7	-7.092	-119.752	-3.267	-170.730	1351.169	1807.035	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	3.59
717	8	-7.097	-119.672	-3.264	-170.609	1350.011	1806.636	4.52	4.52	4.52	4.52	0.66	0.00	3.59

Spess.= 150.0 cm Axxinf= -- Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= -- Ayyup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
 Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx=11.00 cmq/mq passo= 41 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= 14.58 cmq/mq passoy= 31 cm

718	1A	14.130	-132.531	11.542	-100.648	215.896	2.993	4.52	4.52	4.52	4.52	0.56	0.00	0.43
718	1B	-20.103	-132.531	-17.647	-100.648	140.454	186.399	4.52	4.52	4.52	4.52	0.51	0.00	0.36
718	1C	14.130	6.057	11.542	-20.668	426.942	109.537	4.52	4.52	4.52	4.52	0.09	0.00	0.85
718	1D	-20.103	6.057	-17.647	-20.668	502.384	73.869	4.52	4.52	4.52	4.52	0.08	0.00	0.97
718	1I	13.025	-136.332	13.022	-106.484	172.622	147.159	4.52	4.52	4.52	4.52	0.57	0.01	0.34
718	1J	-18.998	-136.332	-19.128	-106.484	40.220	58.576	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.01	0.11
718	1K	13.025	9.858	13.022	-14.833	246.267	135.437	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.49
718	1L	-18.998	9.858	-19.128	-14.833	459.109	224.021	4.52	4.52	4.52	4.52	0.06	0.01	0.89
718	1Q	5.498	-111.471	4.899	-94.897	4.582	20.363	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.00	0.04
718	1R	-11.471	-111.471	-11.005	-94.897	68.442	80.339	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.16
718	1S	5.498	-15.004	4.899	-26.420	218.045	3.478	4.52	4.52	4.52	4.52	0.11	0.00	0.44
718	1T	-11.471	-15.004	-11.005	-26.420	281.905	97.225	4.52	4.52	4.52	4.52	0.10	0.00	0.55

718	2	-2.637	-89.774	-2.508	-83.339	145.245	52.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.35	0.00	0.29
718	7	-3.178	-87.462	-3.135	-82.235	163.005	51.864	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.32
718	8	-3.172	-87.390	-3.130	-82.166	163.052	51.649	4.52	4.52	4.52	4.52	0.34	0.00	0.32
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
719	1A	22.299	-142.136	2.218	-111.383	502.753	298.469	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.00	1.00
719	1B	-27.940	-142.136	-8.393	-111.383	280.372	184.678	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.00	0.54
719	1C	22.299	24.673	2.218	-36.452	186.923	114.227	4.52	4.52	4.52	4.52	0.15	0.00	0.37
719	1D	-27.940	24.673	-8.393	-36.452	409.304	0.435	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.00	0.79
719	1I	15.897	-122.139	16.123	-87.235	398.711	274.881	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	0.80
719	1J	-21.538	-122.139	-22.297	-87.235	114.853	105.482	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.22
719	1K	15.897	4.677	16.123	-60.601	21.404	404.387	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.81
719	1L	-21.538	4.677	-22.297	-60.601	305.262	24.023	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.59
719	1Q	8.212	-109.273	3.081	-95.657	295.495	312.398	4.52	4.52	4.52	4.52	0.45	0.00	0.62
719	1R	-13.854	-109.273	-9.256	-95.657	83.778	118.883	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.00	0.23
719	1S	8.212	-8.189	3.081	-52.178	9.671	180.021	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.36
719	1T	-13.854	-8.189	-9.256	-52.178	202.046	13.493	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.00	0.40
719	2	-3.830	-85.463	-2.444	-101.732	107.110	202.735	4.52	4.52	4.52	4.52	0.40	0.00	0.40
719	7	-3.474	-82.488	-2.786	-100.302	88.759	200.955	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.40
719	8	-3.470	-82.414	-2.781	-100.219	88.842	200.985	4.52	4.52	4.52	4.52	0.39	0.00	0.40
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= 3.91	cmq/mq	passox= 115 cm;	Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= --	passoy= --				
720	1A	28.079	-141.464	10.203	-117.464	835.844	634.905	4.52	4.52	4.52	4.52	0.62	0.02	1.67
720	1B	-32.856	-141.464	-17.066	-117.464	338.662	399.140	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	0.78
720	1C	28.079	23.313	10.203	-47.691	74.705	105.674	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.02	0.21
720	1D	-32.856	23.313	-17.066	-47.691	422.477	130.091	4.52	4.52	4.52	4.52	0.19	0.02	0.80
720	1I	18.977	-120.883	20.790	-96.492	633.443	564.313	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.26
720	1J	-23.754	-120.883	-27.652	-96.492	164.760	87.114	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	0.32
720	1K	18.977	2.732	20.790	-68.662	248.607	417.700	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.83
720	1L	-23.754	2.732	-27.652	-68.662	220.077	59.499	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.42
720	1Q	10.621	-109.392	5.924	-108.316	519.935	562.181	4.52	4.52	4.52	4.52	0.46	0.01	1.12
720	1R	-15.399	-109.392	-12.786	-108.316	218.357	324.281	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	0.64
720	1S	10.621	-8.759	5.924	-56.838	195.009	180.533	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.39
720	1T	-15.399	-8.759	-12.786	-56.838	106.568	57.367	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.21
720	2	-4.432	-86.143	-2.369	-113.418	322.714	342.567	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.68
720	7	-3.510	-83.058	-2.830	-111.902	303.006	339.356	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.67
720	8	-3.508	-82.999	-2.826	-111.827	302.800	339.060	4.52	4.52	4.52	4.52	0.44	0.00	0.67
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= 6.50	cmq/mq	passox= 69 cm;	Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= 4.94	cmq/mq passoy= 91 cm				
721	1A	63.237	-141.273	14.072	-136.988	981.011	1105.463	4.52	4.52	4.52	4.52	0.69	0.02	2.21
721	1B	-66.110	-141.273	-21.166	-136.988	471.491	843.301	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.02	1.63
721	1C	63.237	24.693	14.072	-43.100	106.588	220.501	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.44
721	1D	-66.110	24.693	-21.166	-43.100	402.933	41.661	4.52	4.52	4.52	4.52	0.17	0.02	0.73
721	1I	34.936	-115.452	12.955	-111.639	685.655	1012.532	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	2.02
721	1J	-37.808	-115.452	-20.049	-111.639	282.877	522.042	4.52	4.52	4.52	4.52	0.43	0.01	1.01
721	1K	34.936	-1.127	12.955	-68.448	295.202	541.759	4.52	4.52	4.52	4.52	0.29	0.01	1.08
721	1L	-37.808	-1.127	-20.049	-68.448	107.576	51.269	4.52	4.52	4.52	4.52	0.26	0.01	0.20
721	1Q	22.764	-108.310	5.083	-125.715	603.482	978.669	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.01	1.95
721	1R	-25.637	-108.310	-12.176	-125.715	401.716	765.516	4.52	4.52	4.52	4.52	0.50	0.01	1.50
721	1S	22.764	-8.269	5.083	-54.372	176.362	298.286	4.52	4.52	4.52	4.52	0.22	0.01	0.60
721	1T	-25.637	-8.269	-12.176	-54.372	25.403	85.133	4.52	4.52	4.52	4.52	0.21	0.01	0.17
721	2	-6.927	-85.119	-2.508	-123.731	438.750	724.706	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.44
721	7	-4.458	-82.048	-2.934	-122.039	416.173	716.627	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.42
721	8	-4.457	-81.967	-2.929	-121.949	415.929	716.185	4.52	4.52	4.52	4.52	0.48	0.00	1.42
Spess.= 150.0 cm		Axxinf= --		Axxsup= --		Ayyinf= --		Ayy-sup= --		(e arm. base nelle due direz.)				
Armatura a taglio		//y Vz(Mxx):	Aswx= 7.63	cmq/mq	passox= 59 cm;	Armatura a taglio		//x Vz(Myy):	Aswy= 8.60	cmq/mq passoy= 52 cm				
722	1A	50.503	-135.957	50.782	-156.705	772.555	609.034	4.52	4.52	4.52	4.52	0.74	0.02	1.54
722	1B	-54.716	-135.957	-58.513	-156.705	548.446	358.123	4.52	4.52	4.52	4.52	0.55	0.02	1.01
722	1C	50.503	23.084	50.782	-39.236	152.851	57.724	4.52	4.52	4.52	4.52	0.18	0.02	0.31
722	1D	-54.716	23.084	-58.513	-39.236	376.960	193.186	4.52	4.52	4.52	4.52	0.14	0.02	0.70
722	1I	27.502	-102.561	45.203	-131.912	448.870	660.149	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.32
722	1J	-31.715	-102.561	-52.934	-131.912	344.147	141.433	4.52	4.52	4.52	4.52	0.47	0.01	0.66
722	1K	27.502	-10.312	45.203	-64.029	51.448	274.416	4.52	4.52	4.52	4.52	0.30	0.01	0.55
722	1L	-31.715	-10.312	-52.934	-64.029	53.275	244.301	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.45
722	1Q	17.706	-101.353	21.161	-142.542	438.589	540.852	4.52	4.52	4.52	4.52	0.61	0.01	1.08
722	1R	-21.919	-101.353	-28.892	-142.542	442.488	334.083	4.52	4.52	4.52	4.52	0.54	0.01	0.86
722	1S	17.706	-11.521	21.161	-53.399	46.893	81.765	4.52	4.52	4.52	4.52	0.23	0.01	0.16
722	1T	-21.919	-11.521	-28.892	-53.399	42.994	125.003	4.52	4.52	4.52	4.52	0.20	0.01	0.24
722	2	-5.411	-82.512	-1.381	-134.386	316.881	285.297	4.52	4.52	4.52	4.52	0.53	0.00	0.63
722	7	-4.016	-79.504	-2.537	-132.639	294.522	281.439	4.52	4.52	4.52	4.52	0.52	0.00	0.58
722	8	-4.013	-79.443	-2.531	-132.538									

Spess.= 150.0 cm Axxinf= 1 d 24/20 Axxsup= 1 d 24/20 Ayyinf= 1 d 24/20 Ayysup= 1 d 24/20 (e arm. base nelle due direz.)
Armatura a taglio //y Vz(Mxx): Aswx= 7.51 cmq/mq passox= 60 cm; Armatura a taglio //x Vz(Myy): Aswy= -- passoy= --

GUSCI						
Gruppo	El.	NC	N, M	txy	Vz/Vrd1	Note
			IR	IR	IR	
7	299	1A	1.00	--	--	
7	554	1A	--	0.09	--	
7	712	7	--	--	4.25	